

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ**

**2-шығарылым**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым**

**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

**Астана 2023**

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ**

**2-шығарылым**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Астана 2023**

## **Алғы сөз**

- |  |   |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН  | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ   |
| 2 ҰСЫНҒАН  | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ<br>ҚОЛДАНЫСҚА<br>ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің<br>15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен<br>01.07.2023 ж. бастап  |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ                                     | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл  |

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН                       | АО «КазНИИСА»   |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН                      | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И<br>ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ<br>с 01.07.2023 г.   |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН                    | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год  |

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		4
211-3.		28
211-4.		31
211-5.		37
211-6.		37
211-7.		40
212.	, , ,	43
212-1.		43
212-2.		148
212-3.		152
212-4.		152
212-5.		161
212-6.	,	170
213.		173
213-1.		173
213-3.	, ,	185
22.		192
221.		192
221-1.		192
222.	,	197
222-1.	, , ,	197
222-2.	,	209
222-3.	, , ,	215
225.		221

8.04-08-2023

IV

225-1.	221
225-2.	266
226.	317
226-1.	317
25.	335
251.	335
251-3.	335
255.	338
255-1.	338
26.	362
261.	362
261-1.	362

21.

211.

211-1. ,

211-101.

								-	-	-	-	-
211-101-0100		3										
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$

211-102.

211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,330}{45\,201}$	



				,	-	-	-
211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$	$\frac{1\,757}{1\,220}$



					-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387
211-103-0200										
211-103-0201	, ( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-		-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430	<u>1 197</u> 430
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481	<u>1 335</u> 481
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387	<u>1 045</u> 387
211-103-0200											
211-103-0201	( , , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-		-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	---	---

								-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 665</u>	<u>6 605</u> 4 818	<u>3 562</u> 2 955	<u>6 635</u>	<u>9 722</u>	<u>7 694</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 625</u>	<u>6 125</u> 4 363	<u>3 536</u> 2 933	<u>6 365</u>	<u>9 678</u>	<u>7 528</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 584</u>	<u>6 113</u> 4 363	<u>3 511</u> 2 912	<u>6 346</u>	<u>9 634</u>	<u>7 487</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 584</u>	<u>6 113</u> 4 363	<u>3 511</u> 2 912	<u>6 346</u>	<u>9 634</u>	<u>7 487</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 584</u>	<u>6 113</u> 4 363	<u>3 511</u> 2 912	<u>6 346</u>	<u>9 634</u>	<u>7 487</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 177</u>	<u>5 696</u> 3 969	<u>3 119</u> 2 535	<u>6 161</u>	<u>9 590</u>	<u>7 180</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 102</u>	<u>5 672</u> 3 969	<u>3 073</u> 2 498	<u>6 040</u>	<u>9 503</u>	<u>7 060</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 177</u>	<u>5 696</u> 3 969	<u>3 119</u> 2 535	<u>6 077</u>	<u>9 590</u>	<u>7 138</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 721</u>	<u>6 697</u> 4 907	<u>3 618</u> 3 009	<u>6 709</u>	<u>9 788</u>	<u>7 759</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 681</u>	<u>6 208</u> 4 444	<u>3 592</u> 2 988	<u>6 435</u>	<u>9 744</u>	<u>7 591</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 640</u>	<u>6 196</u> 4 444	<u>3 566</u> 2 966	<u>6 416</u>	<u>9 701</u>	<u>7 550</u>







					-	-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>4 756</u>	<u>9 408</u>	<u>2 861</u> <u>2 282</u>	<u>4 479</u> <u>3 555</u>	<u>6 730</u> <u>3 720</u>	<u>9 094</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>4 756</u>	<u>9 408</u>	<u>2 861</u> <u>2 282</u>	<u>4 479</u> <u>3 555</u>	<u>6 730</u> <u>3 720</u>	<u>9 094</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>4 348</u>	<u>8 960</u>	<u>2 841</u> <u>2 265</u>	<u>4 473</u> <u>3 555</u>	<u>6 539</u> <u>3 555</u>	<u>8 655</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 285</u>	<u>8 890</u>	<u>2 799</u> <u>2 232</u>	<u>4 462</u> <u>3 555</u>	<u>6 412</u> <u>3 472</u>	<u>8 529</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>4 348</u>	<u>8 960</u>	<u>2 841</u> <u>2 265</u>	<u>4 473</u> <u>3 555</u>	<u>6 454</u> <u>3 472</u>	<u>8 655</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>4 883</u>	<u>10 051</u>	<u>2 948</u> <u>2 358</u>	<u>4 560</u> <u>3 622</u>	<u>7 105</u> <u>4 043</u>	<u>9 285</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>4 848</u>	<u>9 529</u>	<u>2 927</u> <u>2 342</u>	<u>4 554</u> <u>3 622</u>	<u>6 823</u> <u>3 790</u>	<u>9 218</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>4 813</u>	<u>9 494</u>	<u>2 906</u> <u>2 325</u>	<u>4 548</u> <u>3 622</u>	<u>6 802</u> <u>3 790</u>	<u>9 152</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>4 813</u>	<u>9 494</u>	<u>2 906</u> <u>2 325</u>	<u>4 548</u> <u>3 622</u>	<u>6 802</u> <u>3 790</u>	<u>9 152</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>4 813</u>	<u>9 494</u>	<u>2 906</u> <u>2 325</u>	<u>4 548</u> <u>3 622</u>	<u>6 802</u> <u>3 790</u>	<u>9 152</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>4 398</u>	<u>9 038</u>	<u>2 885</u> <u>2 308</u>	<u>4 543</u> <u>3 622</u>	<u>6 608</u> <u>3 622</u>	<u>8 705</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 334</u>	<u>8 968</u>	<u>2 843</u> <u>2 274</u>	<u>4 531</u> <u>3 622</u>	<u>6 479</u> <u>3 538</u>	<u>8 578</u>



								-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 276</u>	<u>5 850</u> 4 119	<u>3 217</u> 2 631	<u>6 209</u>	<u>9 726</u>	<u>7 254</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 841</u>	<u>6 892</u> 5 096	<u>3 737</u> 3 125	<u>6 866</u>	<u>9 929</u>	<u>7 897</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 799</u>	<u>6 384</u> 4 615	<u>3 710</u> 3 103	<u>6 582</u>	<u>9 885</u>	<u>7 724</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 757</u>	<u>6 372</u> 4 615	<u>3 684</u> 3 080	<u>6 563</u>	<u>9 841</u>	<u>7 682</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 757</u>	<u>6 372</u> 4 615	<u>3 684</u> 3 080	<u>6 563</u>	<u>9 841</u>	<u>7 682</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 757</u>	<u>6 372</u> 4 615	<u>3 684</u> 3 080	<u>6 563</u>	<u>9 841</u>	<u>7 682</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 328</u>	<u>5 932</u> 4 198	<u>3 269</u> 2 682	<u>6 368</u>	<u>9 798</u>	<u>7 359</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 250</u>	<u>5 908</u> 4 198	<u>3 222</u> 2 643	<u>6 242</u>	<u>9 710</u>	<u>7 235</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 328</u>	<u>5 932</u> 4 198	<u>3 269</u> 2 682	<u>6 280</u>	<u>9 798</u>	<u>7 315</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 904</u>	<u>6 994</u> 5 196	<u>3 800</u> 3 186	<u>6 949</u>	<u>10 003</u>	<u>7 971</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 862</u>	<u>6 477</u> 4 705	<u>3 773</u> 3 164	<u>6 660</u>	<u>9 960</u>	<u>7 794</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>4 398</u>	<u>9 038</u>	<u>2 885</u> 2 308	<u>4 543</u> 3 622	<u>6 521</u> 3 538	<u>8 705</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 944</u>	<u>10 150</u>	<u>2 995</u> 2 404	<u>4 632</u> 3 692	<u>7 185</u> 4 121	<u>9 345</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 909</u>	<u>9 619</u>	<u>2 973</u> 2 387	<u>4 626</u> 3 692	<u>6 899</u> 3 863	<u>9 279</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>4 873</u>	<u>9 584</u>	<u>2 952</u> 2 370	<u>4 620</u> 3 692	<u>6 878</u> 3 863	<u>9 212</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>4 873</u>	<u>9 584</u>	<u>2 952</u> 2 370	<u>4 620</u> 3 692	<u>6 878</u> 3 863	<u>9 212</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>4 873</u>	<u>9 584</u>	<u>2 952</u> 2 370	<u>4 620</u> 3 692	<u>6 878</u> 3 863	<u>9 212</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>4 450</u>	<u>9 120</u>	<u>2 930</u> 2 352	<u>4 614</u> 3 692	<u>6 680</u> 3 692	<u>8 758</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 385</u>	<u>9 050</u>	<u>2 888</u> 2 318	<u>4 602</u> 3 692	<u>6 549</u> 3 606	<u>8 630</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>4 450</u>	<u>9 120</u>	<u>2 930</u> 2 352	<u>4 614</u> 3 692	<u>6 591</u> 3 606	<u>8 758</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 007</u>	<u>10 253</u>	<u>3 043</u> 2 451	<u>4 707</u> 3 764	<u>7 268</u> 4 202	<u>9 409</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>4 971</u>	<u>9 712</u>	<u>3 021</u> 2 433	<u>4 701</u> 3 764	<u>6 977</u> 3 939	<u>9 341</u>

					-	-	-		-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 420</u>	<u>4 739</u>	<u>9 639</u>	$\frac{3\,658}{2\,631}$	<u>7 013</u>	<u>6 521</u>	<u>6 187</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 988</u>	<u>5 364</u>	<u>10 371</u>	$\frac{4\,187}{3\,125}$	<u>7 991</u>	<u>7 185</u>	<u>6 772</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 945</u>	<u>5 091</u>	<u>10 062</u>	$\frac{4\,157}{3\,103}$	<u>7 934</u>	<u>6 899</u>	<u>6 724</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 902</u>	<u>5 083</u>	<u>10 018</u>	$\frac{4\,127}{3\,080}$	<u>7 877</u>	<u>6 878</u>	<u>6 675</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 902</u>	<u>5 083</u>	<u>10 018</u>	$\frac{4\,127}{3\,080}$	<u>7 877</u>	<u>6 878</u>	<u>6 675</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 902</u>	<u>5 083</u>	<u>10 018</u>	$\frac{4\,127}{3\,080}$	<u>7 877</u>	<u>6 878</u>	<u>6 675</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 472</u>	<u>4 898</u>	<u>9 798</u>	$\frac{3\,710}{2\,682}$	<u>7 457</u>	<u>6 680</u>	<u>6 239</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 392</u>	<u>4 793</u>	<u>9 622</u>	$\frac{3\,655}{2\,643}$	<u>7 348</u>	<u>6 549</u>	<u>6 148</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 472</u>	<u>4 809</u>	<u>9 709</u>	$\frac{3\,710}{2\,682}$	<u>7 093</u>	<u>6 591</u>	<u>6 239</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 051</u>	<u>5 447</u>	<u>10 454</u>	$\frac{4\,250}{3\,186}$	<u>8 091</u>	<u>7 268</u>	<u>6 835</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 008</u>	<u>5 169</u>	<u>10 140</u>	$\frac{4\,220}{3\,164}$	<u>8 033</u>	<u>6 977</u>	<u>6 786</u>

								-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 819</u>	<u>6 465</u> 4 705	<u>3 746</u> 3 141	<u>6 641</u>	<u>9 916</u>	<u>7 752</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 819</u>	<u>6 465</u> 4 705	<u>3 746</u> 3 141	<u>6 641</u>	<u>9 916</u>	<u>7 752</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 819</u>	<u>6 465</u> 4 705	<u>3 746</u> 3 141	<u>6 641</u>	<u>9 916</u>	<u>7 752</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 382</u>	<u>6 016</u> 4 280	<u>3 324</u> 2 734	<u>6 442</u>	<u>9 872</u>	<u>7 423</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 303</u>	<u>5 993</u> 4 280	<u>3 275</u> 2 694	<u>6 315</u>	<u>9 785</u>	<u>7 298</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 382</u>	<u>6 016</u> 4 280	<u>3 324</u> 2 734	<u>6 352</u>	<u>9 872</u>	<u>7 378</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 936</u>	<u>7 047</u> 5 248	<u>3 833</u> 3 218	<u>6 992</u>	<u>10 042</u>	<u>8 008</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 894</u>	<u>6 525</u> 4 752	<u>3 805</u> 3 195	<u>6 700</u>	<u>9 998</u>	<u>7 830</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 851</u>	<u>6 513</u> 4 752	<u>3 778</u> 3 172	<u>6 682</u>	<u>9 954</u>	<u>7 789</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 851</u>	<u>6 513</u> 4 752	<u>3 778</u> 3 172	<u>6 682</u>	<u>9 954</u>	<u>7 789</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 851</u>	<u>6 513</u> 4 752	<u>3 778</u> 3 172	<u>6 682</u>	<u>9 954</u>	<u>7 789</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 410</u>	<u>6 060</u> 4 323	<u>3 352</u> 2 761	<u>6 481</u>	<u>9 911</u>	<u>7 456</u>











								-	-	-
211-201-0714	1,2 10-20 ( ),	3	1	1380	<u>6 531</u>	<u>7 163</u> 5 300	<u>4 405</u> 3 684	<u>7 151</u>	<u>10 349</u>	<u>8 452</u>
211-201-0715	1,2 20-40 ( ),	3	1	1370	<u>6 484</u>	<u>7 151</u> 5 300	<u>4 373</u> 3 657	<u>7 131</u>	<u>10 302</u>	<u>8 407</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 124</u>	<u>7 188</u> 5 300	<u>3 967</u> 3 250	<u>7 190</u>	<u>10 441</u>	<u>8 292</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 080</u>	<u>6 660</u> 4 799	<u>3 938</u> 3 227	<u>6 895</u>	<u>10 395</u>	<u>8 110</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 036</u>	<u>6 647</u> 4 799	<u>3 910</u> 3 204	<u>6 875</u>	<u>10 349</u>	<u>8 067</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 036</u>	<u>6 647</u> 4 799	<u>3 910</u> 3 204	<u>6 875</u>	<u>10 349</u>	<u>8 067</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 036</u>	<u>6 647</u> 4 799	<u>3 910</u> 3 204	<u>6 875</u>	<u>10 349</u>	<u>8 067</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>5 589</u>	<u>6 189</u> 4 366	<u>3 479</u> 2 789	<u>6 671</u>	<u>10 302</u>	<u>7 730</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 508</u>	<u>6 164</u> 4 366	<u>3 428</u> 2 748	<u>6 539</u>	<u>10 210</u>	<u>7 600</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 589</u>	<u>6 189</u> 4 366	<u>3 479</u> 2 789	<u>6 579</u>	<u>10 302</u>	<u>7 684</u>
211-201-0809	1,2 5-10 ( ),	3	1	1400	<u>6 626</u>	<u>7 188</u> 5 300	<u>4 469</u> 3 738	<u>7 190</u>	<u>10 441</u>	<u>8 543</u>
211-201-0810	1,2 5-20 ( ),	3	1	1390	<u>6 578</u>	<u>7 176</u> 5 300	<u>4 437</u> 3 711	<u>7 170</u>	<u>10 395</u>	<u>8 498</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0714	1,2 10-20 ( ),	3	1	1380	<u>5 585</u>	<u>10 574</u>	<u>3 783</u> 3 080	<u>4 875</u> 3 839	<u>7 483</u> 4 286	<u>10 189</u>
211-201-0715	1,2 20-40 ( ),	3	1	1370	<u>5 544</u>	<u>10 537</u>	<u>3 756</u> 3 058	<u>4 868</u> 3 839	<u>7 461</u> 4 286	<u>10 115</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>5 163</u>	<u>10 648</u>	<u>3 194</u> 2 500	<u>4 888</u> 3 839	<u>7 528</u> 4 286	<u>9 835</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>5 127</u>	<u>10 095</u>	<u>3 172</u> 2 482	<u>4 881</u> 3 839	<u>7 229</u> 4 018	<u>9 764</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>5 090</u>	<u>10 058</u>	<u>3 149</u> 2 464	<u>4 875</u> 3 839	<u>7 207</u> 4 018	<u>9 694</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>5 090</u>	<u>10 058</u>	<u>3 149</u> 2 464	<u>4 875</u> 3 839	<u>7 207</u> 4 018	<u>9 694</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>5 090</u>	<u>10 058</u>	<u>3 149</u> 2 464	<u>4 875</u> 3 839	<u>7 207</u> 4 018	<u>9 694</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>4 650</u>	<u>9 575</u>	<u>3 126</u> 2 446	<u>4 868</u> 3 839	<u>7 001</u> 3 839	<u>9 221</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 582</u>	<u>9 501</u>	<u>3 080</u> 2 411	<u>4 855</u> 3 839	<u>6 865</u> 3 750	<u>9 086</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>4 650</u>	<u>9 575</u>	<u>3 126</u> 2 446	<u>4 868</u> 3 839	<u>6 909</u> 3 750	<u>9 221</u>
211-201-0809	1,2 5-10 ( ),	3	1	1400	<u>5 665</u>	<u>10 648</u>	<u>3 838</u> 3 125	<u>4 888</u> 3 839	<u>7 528</u> 4 286	<u>10 337</u>
211-201-0810	1,2 5-20 ( ),	3	1	1390	<u>5 625</u>	<u>10 611</u>	<u>3 811</u> 3 103	<u>4 881</u> 3 839	<u>7 505</u> 4 286	<u>10 263</u>



					,	,	,	-	-	-
211-201-0811	10-20 ( ), 1,2	3	1	1380	<u>6 531</u>	<u>7 163</u> 5 300	<u>4 405</u> 3 684	<u>7 151</u>	<u>10 349</u>	<u>8 452</u>
211-201-0812	20-40 ( ), 1,2	3	1	1370	<u>6 484</u>	<u>7 151</u> 5 300	<u>4 373</u> 3 657	<u>7 131</u>	<u>10 302</u>	<u>8 407</u>

**211-203.**

					,	,	,	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 977</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 512</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 512</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

**211-205.**

					,	,
211-205-0100	1215-2003					
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>20 540</u> 18 046	

					-	-	-	-	-	-
211-201-0811	10-20 ( ), 1,2	3	1	1380	<u>5 585</u>	<u>10 574</u>	<u>3 783</u> 3 080	<u>4 875</u> 3 839	<u>7 483</u> 4 286	<u>10 189</u>
211-201-0812	20-40 ( ), 1,2	3	1	1370	<u>5 544</u>	<u>10 537</u>	<u>3 756</u> 3 058	<u>4 868</u> 3 839	<u>7 461</u> 4 286	<u>10 115</u>

[illegible]

					-	-	-		-	-	-
211-201-0811	1,2 10-20 ( ),	3	1	1380	<u>6 684</u>	<u>5 623</u>	<u>10 808</u>	<u>4 840</u> <u>3 684</u>	<u>6 814</u>	<u>7 483</u>	<u>7 503</u>
211-201-0812	1,2 20-40 ( ),	3	1	1370	<u>6 636</u>	<u>5 614</u>	<u>10 762</u>	<u>4 805</u> <u>3 657</u>	<u>6 792</u>	<u>7 461</u>	<u>7 449</u>

					-	-	-		-	-	-
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>

211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>20 540</u> 18 046
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>20 540</u> 18 046

**211-206.**

									-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>5 548</u>	<u>3 985</u>	<u>3 453</u> 2 769	<u>6 633</u>	<u>10 414</u>	<u>7 137</u>	

**211-3.****211-302.**

211-302-0100	32496-2013 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080

				,	-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>4 616</u>	<u>10 414</u>	<u>4 354</u> 3 643	<u>5 348</u>	<u>7 641</u> 2 769	<u>9 153</u>

					-	-	-		-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-201425-60	3	1	1360	<u>5 700</u>	<u>7 641</u>	<u>10 162</u>	<u>3 882</u> 2 769	<u>8 901</u>	<u>9 153</u>	<u>6 506</u>

211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

**211-4.**  
**211-401.**


				,	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-		-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---

								-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 733</u>	<u>4 158</u> 2 238	<u>4 744</u>	<u>4 231</u>	<u>9 020</u>	<u>5 158</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>2 733</u>	<u>4 158</u> 2 238	<u>4 744</u>	<u>4 231</u>	<u>9 020</u>	<u>5 158</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 802</u>	<u>4 457</u> 3 829	<u>4 397</u>	<u>4 345</u>	<u>7 677</u>	<u>5 567</u>

**211-402.**

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

**211-403.**

211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071

					-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 231</u>	<u>7 865</u>	<u>2 319</u> 1 607	<u>3 416</u>	<u>5 683</u>	<u>6 239</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>3 231</u>	<u>7 865</u>	<u>2 319</u> 1 607	<u>3 416</u>	<u>5 683</u>	<u>6 239</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>2 852</u>	<u>10 311</u>	<u>2 471</u> 1 343	<u>3 026</u>	<u>6 218</u>	<u>6 478</u>

					-	-	-		-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 733</u> 2 009	<u>4 695</u>	<u>7 352</u>	<u>5 004</u>	<u>5 850</u>	<u>6 518</u>	<u>4 602</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>2 733</u> 2 009	<u>4 695</u>	<u>7 352</u>	<u>5 004</u>	<u>5 850</u>	<u>6 518</u>	<u>4 602</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>3 519</u> 1 455	<u>5 151</u>	<u>7 336</u>	<u>4 163</u>	<u>6 165</u>	<u>6 686</u>	<u>4 943</u>

					,	.	.
211-403-0200	( 4682-84)	3					
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036		

**211-5.**  
**211-501.**

					,	.	.	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 182</u>	<u>4 612</u> 2 679	<u>2 871</u> 2 143	<u>5 733</u>	<u>9 985</u>	<u>7 209</u>

**211-6.**  
**211-601.**

					,	.	.	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 205</u>	<u>4 281</u> 2 238	<u>5 061</u>	<u>6 116</u>	<u>10 909</u>	<u>7 984</u>

					-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 153</u>	<u>8 319</u>	<u>5 169</u> 2 170	<u>4 035</u> 2 946	<u>6 095</u> 2 679	<u>9 158</u>

					-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 446</u>	<u>8 236</u>	<u>2 474</u> 1 714	<u>3 644</u> 1 714	<u>6 501</u> 2 857	<u>7 688</u>

					-	-	-		-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 349</u>	<u>4 073</u>	<u>9 710</u>	<u>3 344</u> 2 143	<u>6 481</u>	<u>6 095</u>	<u>6 238</u>

					-	-	-		-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 501</u>	<u>4 344</u>	<u>10 357</u>	<u>6 238</u>	<u>6 913</u>	<u>6 501</u>	<u>7 243</u>





					-	-		-	-	-
211-603-0100	- -	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 132</u>	<u>10 581</u>	<u>6 848</u>	<u>9 237</u>	<u>7 087</u>	<u>7 759</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 132</u>	<u>10 581</u>	<u>6 848</u>	<u>9 237</u>	<u>7 087</u>	<u>7 759</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 132</u>	<u>10 581</u>	<u>6 848</u>	<u>9 237</u>	<u>7 087</u>	<u>7 759</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 132</u>	<u>10 581</u>	<u>6 848</u>	<u>9 237</u>	<u>7 087</u>	<u>7 759</u>

					-	-	-		-	-	-
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>7 233</u>	<u>4 803</u>	<u>11 576</u>	<u>8 604</u>	<u>11 413</u>	<u>7 233</u>	<u>5 124</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>7 233</u>	<u>4 803</u>	<u>11 576</u>	<u>8 604</u>	<u>11 413</u>	<u>7 233</u>	<u>5 124</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>7 233</u>	<u>4 803</u>	<u>11 576</u>	<u>8 604</u>	<u>11 413</u>	<u>7 233</u>	<u>5 124</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>7 233</u>	<u>4 803</u>	<u>11 576</u>	<u>8 604</u>	<u>11 413</u>	<u>7 233</u>	<u>5 124</u>

					,	,	.	-	-	-
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>6 898</u>	<u>13 247</u>	<u>9 104</u>	<u>6 798</u>	<u>13 247</u>	<u>8 903</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>6 898</u>	<u>13 247</u>	<u>9 104</u>	<u>6 798</u>	<u>13 247</u>	<u>8 903</u>
211-701-0300										
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> 47 009					

**211-702.**

					,	,	.
							.
211-702-0100		3					
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808		

**212.****212-1.****212-101.**

					,	,	.	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3								

					-	-	-	-	-	-
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>11 101</u>	<u>12 037</u>	<u>12 037</u>	<u>12 037</u>	<u>7 233</u> 3 125	<u>12 037</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>11 101</u>	<u>12 038</u>	<u>12 038</u>	<u>12 038</u>	<u>7 233</u> 3 125	<u>12 038</u>
211-701-0300										
211-701-0302	2,5 10			1000						

					-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3								

8.04-08-2023

					-	-	-		-	-	-
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>7 233</u>	<u>4 803</u>	<u>11 576</u>	<u>8 604</u>	<u>11 413</u>	<u>7 233</u>	<u>5 124</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>7 233</u>	<u>4 803</u>	<u>11 576</u>	<u>8 604</u>	<u>11 413</u>	<u>7 233</u>	<u>5 124</u>
211-701-0300											
211-701-0302	2,5 10			1000							

					-	-	-		-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									



















								-	-	-
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>22 269</u> 19 878	<u>33 862</u> 27 569	<u>32 645</u> 30 091	<u>25 804</u> 19 878	<u>37 763</u> 27 569	<u>29 949</u> 19 878
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>22 703</u> 20 305	<u>34 464</u> 28 161	<u>33 303</u> 30 738	<u>26 239</u> 20 305	<u>38 366</u> 28 161	<u>30 384</u> 20 305
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>22 927</u> 20 526	<u>34 775</u> 28 468	<u>33 642</u> 31 072	<u>26 463</u> 20 526	<u>38 677</u> 28 468	<u>30 608</u> 20 526
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 058</u> 19 671	<u>33 570</u> 27 281	<u>32 327</u> 29 778	<u>25 594</u> 19 671	<u>37 472</u> 27 281	<u>29 739</u> 19 671
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>22 269</u> 19 878	<u>33 862</u> 27 569	<u>32 645</u> 30 091	<u>25 804</u> 19 878	<u>37 763</u> 27 569	<u>29 949</u> 19 878
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>34 160</u> 27 862	<u>32 971</u> 30 411	<u>26 019</u> 20 089	<u>38 061</u> 27 862	<u>30 164</u> 20 089
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>22 927</u> 20 526	<u>34 775</u> 28 468	<u>33 642</u> 31 072	<u>26 463</u> 20 526	<u>38 677</u> 28 468	<u>30 608</u> 20 526
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 156</u> 20 752	<u>35 093</u> 28 780	<u>33 989</u> 31 414	<u>26 692</u> 20 752	<u>38 995</u> 28 780	<u>30 837</u> 20 752
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 474</u> 19 768	<u>28 999</u> 26 190	<u>31 434</u> 28 587	<u>26 668</u> 19 768	<u>36 363</u> 26 190	<u>32 032</u> 19 768
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 360</u> 19 968	<u>32 730</u> 26 455	<u>31 410</u> 28 875	<u>25 895</u> 19 968	<u>36 632</u> 26 455	<u>30 041</u> 19 968
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 567</u> 20 171	<u>33 004</u> 26 725	<u>31 709</u> 29 170	<u>26 102</u> 20 171	<u>36 906</u> 26 725	<u>30 248</u> 20 171
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 778</u> 20 379	<u>33 284</u> 27 000	<u>32 015</u> 29 471	<u>26 314</u> 20 379	<u>37 186</u> 27 000	<u>30 459</u> 20 379























								-	-	-
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 589</u> 23 146	<u>36 654</u> 30 316	<u>34 724</u> 32 137	<u>29 125</u> 23 146	<u>40 555</u> 30 316	<u>33 270</u> 23 146
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 848</u> 23 401	<u>36 992</u> 30 650	<u>35 083</u> 32 490	<u>29 383</u> 23 401	<u>40 894</u> 30 650	<u>33 529</u> 23 401
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>26 112</u> 23 661	<u>37 338</u> 30 990	<u>35 449</u> 32 851	<u>29 648</u> 23 661	<u>41 240</u> 30 990	<u>33 793</u> 23 661
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 382</u> 23 927	<u>37 692</u> 31 338	<u>35 824</u> 33 220	<u>29 918</u> 23 927	<u>41 593</u> 31 338	<u>34 063</u> 23 927
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 941</u> 24 477	<u>38 424</u> 32 059	<u>36 600</u> 33 984	<u>30 477</u> 24 477	<u>42 325</u> 32 059	<u>34 622</u> 24 477
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>24 841</u> 22 098	<u>32 026</u> 29 170	<u>33 482</u> 30 603	<u>29 035</u> 22 098	<u>39 390</u> 29 170	<u>34 400</u> 22 098
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 751</u> 22 321	<u>35 788</u> 29 464	<u>33 479</u> 30 912	<u>28 287</u> 22 321	<u>39 689</u> 29 464	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 983</u> 22 549	<u>36 093</u> 29 765	<u>33 800</u> 31 227	<u>28 518</u> 22 549	<u>39 995</u> 29 765	<u>32 664</u> 22 549
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 460</u> 23 019	<u>36 723</u> 30 385	<u>34 460</u> 31 878	<u>28 996</u> 23 019	<u>40 625</u> 30 385	<u>33 141</u> 23 019
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 706</u> 23 261	<u>37 048</u> 30 705	<u>34 801</u> 32 213	<u>29 242</u> 23 261	<u>40 950</u> 30 705	<u>33 387</u> 23 261
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 751</u> 22 321	<u>35 788</u> 29 464	<u>33 479</u> 30 912	<u>28 287</u> 22 321	<u>39 689</u> 29 464	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>24 983</u> 22 549	<u>36 093</u> 29 765	<u>33 800</u> 31 227	<u>28 518</u> 22 549	<u>39 995</u> 29 765	<u>32 664</u> 22 549







					-	-	-	-	-	-
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>37 906</u> 31 549	<u>41 379</u> 30 072	<u>41 808</u> 31 549	<u>41 808</u> 31 549	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>38 581</u> 32 213	<u>42 023</u> 30 705	<u>42 482</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>33 387</u> 23 261	<u>33 387</u> 23 261
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>38 929</u> 32 556	<u>42 355</u> 31 032	<u>42 831</u> 32 556	<u>42 831</u> 32 556	<u>33 638</u> 23 509	<u>33 638</u> 23 509
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>37 579</u> 31 227	<u>41 068</u> 29 765	<u>41 480</u> 31 227	<u>41 480</u> 31 227	<u>32 664</u> 22 549	<u>32 664</u> 22 549
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>37 906</u> 31 549	<u>41 379</u> 30 072	<u>41 808</u> 31 549	<u>41 808</u> 31 549	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>38 240</u> 31 878	<u>41 698</u> 30 385	<u>42 141</u> 31 878	<u>42 141</u> 31 878	<u>33 141</u> 23 019	<u>33 141</u> 23 019
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>38 929</u> 32 556	<u>42 355</u> 31 032	<u>42 831</u> 32 556	<u>42 831</u> 32 556	<u>33 638</u> 23 509	<u>33 638</u> 23 509
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>39 285</u> 32 906	<u>42 694</u> 31 365	<u>43 186</u> 32 906	<u>43 186</u> 32 906	<u>33 895</u> 23 762	<u>33 895</u> 23 762
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>38 929</u> 32 556	<u>42 355</u> 31 032	<u>42 831</u> 32 556	<u>42 831</u> 32 556	<u>33 638</u> 23 509	<u>33 638</u> 23 509
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>39 285</u> 32 906	<u>42 694</u> 31 365	<u>43 186</u> 32 906	<u>43 186</u> 32 906	<u>33 895</u> 23 762	<u>33 895</u> 23 762
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>39 648</u> 33 264	<u>43 040</u> 31 706	<u>43 550</u> 33 264	<u>43 550</u> 33 264	<u>34 158</u> 24 020	<u>34 158</u> 24 020
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>40 020</u> 33 629	<u>43 394</u> 32 055	<u>43 921</u> 33 629	<u>43 921</u> 33 629	<u>34 426</u> 24 284	<u>34 426</u> 24 284
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>40 787</u> 34 385	<u>44 126</u> 32 775	<u>44 689</u> 34 385	<u>44 689</u> 34 385	<u>34 980</u> 24 829	<u>34 980</u> 24 829



								-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>26 474</u> 23 705	<u>35 144</u> 32 238	<u>35 274</u> 32 366	<u>30 668</u> 23 705	<u>42 508</u> 32 238	<u>36 033</u> 23 705
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 401</u> 23 945	<u>38 937</u> 32 564	<u>35 289</u> 32 693	<u>29 936</u> 23 945	<u>42 839</u> 32 564	<u>34 082</u> 23 945
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 649</u> 24 189	<u>39 275</u> 32 896	<u>35 628</u> 33 027	<u>30 184</u> 24 189	<u>43 176</u> 32 896	<u>34 330</u> 24 189
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 161</u> 24 693	<u>39 971</u> 33 582	<u>36 327</u> 33 715	<u>30 696</u> 24 693	<u>43 873</u> 33 582	<u>34 842</u> 24 693
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 425</u> 24 953	<u>40 330</u> 33 935	<u>36 687</u> 34 070	<u>30 961</u> 24 953	<u>44 232</u> 33 935	<u>35 106</u> 24 953
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 401</u> 23 945	<u>38 937</u> 32 564	<u>35 289</u> 32 693	<u>29 936</u> 23 945	<u>42 839</u> 32 564	<u>34 082</u> 23 945
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 649</u> 24 189	<u>39 275</u> 32 896	<u>35 628</u> 33 027	<u>30 184</u> 24 189	<u>43 176</u> 32 896	<u>34 330</u> 24 189
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 902</u> 24 439	<u>39 619</u> 33 235	<u>35 974</u> 33 367	<u>30 438</u> 24 439	<u>43 521</u> 33 235	<u>34 583</u> 24 439
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 425</u> 24 953	<u>40 330</u> 33 935	<u>36 687</u> 34 070	<u>30 961</u> 24 953	<u>44 232</u> 33 935	<u>35 106</u> 24 953
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 695</u> 25 218	<u>40 697</u> 34 296	<u>37 056</u> 34 432	<u>31 230</u> 25 218	<u>44 599</u> 34 296	<u>35 376</u> 25 218
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 649</u> 24 189	<u>39 275</u> 32 896	<u>35 628</u> 33 027	<u>30 184</u> 24 189	<u>43 176</u> 32 896	<u>34 330</u> 24 189
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 902</u> 24 439	<u>39 619</u> 33 235	<u>35 974</u> 33 367	<u>30 438</u> 24 439	<u>43 521</u> 33 235	<u>34 583</u> 24 439









					-	-	-		-	-	-
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 161</u> 24 693	<u>33 379</u> 24 693	<u>34 842</u> 24 693	<u>33 866</u> 24 693	<u>34 842</u> 24 693	<u>34 842</u> 24 693	<u>32 891</u> 24 693
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 695</u> 25 218	<u>33 913</u> 25 218	<u>35 376</u> 25 218	<u>34 400</u> 25 218	<u>35 376</u> 25 218	<u>35 376</u> 25 218	<u>33 425</u> 25 218
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 970</u> 25 490	<u>34 188</u> 25 490	<u>35 651</u> 25 490	<u>34 676</u> 25 490	<u>35 651</u> 25 490	<u>35 651</u> 25 490	<u>33 700</u> 25 490
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 695</u> 25 218	<u>33 913</u> 25 218	<u>35 376</u> 25 218	<u>34 400</u> 25 218	<u>35 376</u> 25 218	<u>35 376</u> 25 218	<u>33 425</u> 25 218
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 970</u> 25 490	<u>34 188</u> 25 490	<u>35 651</u> 25 490	<u>34 676</u> 25 490	<u>35 651</u> 25 490	<u>35 651</u> 25 490	<u>33 700</u> 25 490
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 252</u> 25 767	<u>34 470</u> 25 767	<u>35 933</u> 25 767	<u>34 957</u> 25 767	<u>35 933</u> 25 767	<u>35 933</u> 25 767	<u>33 982</u> 25 767
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 539</u> 26 050	<u>34 757</u> 26 050	<u>36 220</u> 26 050	<u>35 245</u> 26 050	<u>36 220</u> 26 050	<u>36 220</u> 26 050	<u>34 270</u> 26 050
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>29 134</u> 26 635	<u>35 352</u> 26 635	<u>36 815</u> 26 635	<u>35 840</u> 26 635	<u>36 815</u> 26 635	<u>36 815</u> 26 635	<u>34 864</u> 26 635
212-101-0900	25 7473-2010	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 431</u> 24 911	<u>35 465</u> 24 911	<u>37 257</u> 24 911	<u>36 063</u> 24 911	<u>37 257</u> 24 911	<u>37 257</u> 24 911	<u>34 868</u> 24 911
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 638</u> 25 162	<u>33 855</u> 25 162	<u>35 319</u> 25 162	<u>34 343</u> 25 162	<u>35 319</u> 25 162	<u>35 319</u> 25 162	<u>33 368</u> 25 162
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>35 276</u> 27 385	<u>39 073</u> 27 385	<u>45 822</u> 27 385	<u>37 262</u> 27 385	<u>42 696</u> 27 385	<u>43 874</u> 27 385	<u>38 349</u> 27 385
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>35 695</u> 27 795	<u>39 492</u> 27 795	<u>46 241</u> 27 795	<u>37 680</u> 27 795	<u>43 115</u> 27 795	<u>44 293</u> 27 795	<u>38 767</u> 27 795

								-	-	-
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 504</u> 24 924	<u>40 394</u> 26 904	<u>37 891</u> 26 847	<u>36 687</u> 26 847	<u>44 470</u> 26 904	<u>39 703</u> 26 847
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 885</u> 25 298	<u>40 806</u> 27 307	<u>38 302</u> 27 250	<u>37 098</u> 27 250	<u>44 882</u> 27 307	<u>40 114</u> 27 250
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 271</u> 25 677	<u>41 223</u> 27 716	<u>38 718</u> 27 658	<u>37 514</u> 27 658	<u>45 299</u> 27 716	<u>40 530</u> 27 658
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 665</u> 26 063	<u>41 648</u> 28 133	<u>39 142</u> 28 074	<u>37 938</u> 28 074	<u>45 724</u> 28 133	<u>40 954</u> 28 074
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 520</u> 25 920	<u>41 491</u> 27 979	<u>38 986</u> 27 920	<u>37 781</u> 27 920	<u>45 567</u> 27 979	<u>40 797</u> 27 920
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 917</u> 26 310	<u>41 920</u> 28 399	<u>39 414</u> 28 340	<u>38 209</u> 28 340	<u>45 996</u> 28 399	<u>41 225</u> 28 340
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 319</u> 26 704	<u>42 354</u> 28 825	<u>39 847</u> 28 765	<u>38 643</u> 28 765	<u>46 430</u> 28 825	<u>41 659</u> 28 765
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 728</u> 27 105	<u>42 795</u> 29 257	<u>40 287</u> 29 196	<u>39 083</u> 29 196	<u>46 871</u> 29 257	<u>42 099</u> 29 196
212-101-1000	7473-2010 27,5	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>29 250</u> 26 438	<u>37 374</u> 34 433	<u>36 127</u> 33 206	<u>33 444</u> 26 438	<u>44 738</u> 34 433	<u>38 809</u> 26 438
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>29 204</u> 26 705	<u>41 190</u> 34 781	<u>36 151</u> 33 542	<u>32 740</u> 26 705	<u>45 091</u> 34 781	<u>36 885</u> 26 705
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>29 764</u> 27 255	<u>41 918</u> 35 498	<u>36 854</u> 34 233	<u>33 300</u> 27 255	<u>45 820</u> 35 498	<u>37 445</u> 27 255
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>30 052</u> 27 539	<u>42 294</u> 35 868	<u>37 216</u> 34 590	<u>33 588</u> 27 539	<u>46 195</u> 35 868	<u>37 733</u> 27 539





								-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>29 204</u> 26 705	<u>41 190</u> 34 781	<u>36 151</u> 33 542	<u>32 740</u> 26 705	<u>45 091</u> 34 781	<u>36 885</u> 26 705
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 481</u> 26 977	<u>41 550</u> 35 136	<u>36 499</u> 33 884	<u>33 017</u> 26 977	<u>45 452</u> 35 136	<u>37 162</u> 26 977
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>30 052</u> 27 539	<u>42 294</u> 35 868	<u>37 216</u> 34 590	<u>33 588</u> 27 539	<u>46 195</u> 35 868	<u>37 733</u> 27 539
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>30 347</u> 27 829	<u>42 677</u> 36 245	<u>37 586</u> 34 954	<u>33 883</u> 27 829	<u>46 579</u> 36 245	<u>38 028</u> 27 829
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>30 347</u> 27 829	<u>42 677</u> 36 245	<u>37 586</u> 34 954	<u>33 883</u> 27 829	<u>46 579</u> 36 245	<u>38 028</u> 27 829
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>30 648</u> 28 125	<u>43 069</u> 36 631	<u>37 964</u> 35 326	<u>34 183</u> 28 125	<u>46 971</u> 36 631	<u>38 329</u> 28 125
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>31 269</u> 28 736	<u>43 878</u> 37 427	<u>38 744</u> 36 094	<u>34 805</u> 28 736	<u>47 780</u> 37 427	<u>38 950</u> 28 736
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>31 590</u> 29 052	<u>44 296</u> 37 839	<u>39 147</u> 36 490	<u>35 125</u> 29 052	<u>48 198</u> 37 839	<u>39 271</u> 29 052
212-101-1100	7473-2010 30	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>30 067</u> 27 241	<u>39 487</u> 36 513	<u>39 298</u> 36 327	<u>34 261</u> 27 241	<u>46 851</u> 36 513	<u>39 625</u> 27 241
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>30 029</u> 27 516	<u>43 324</u> 36 882	<u>39 353</u> 36 694	<u>33 565</u> 27 516	<u>47 226</u> 36 882	<u>37 710</u> 27 516
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>30 606</u> 28 084	<u>44 097</u> 37 643	<u>40 122</u> 37 450	<u>34 141</u> 28 084	<u>47 999</u> 37 643	<u>38 287</u> 28 084
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>30 903</u> 28 376	<u>44 496</u> 38 035	<u>40 518</u> 37 840	<u>34 438</u> 28 376	<u>48 397</u> 38 035	<u>38 584</u> 28 376

					-	-	-	-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>39 930</u> 33 542	<u>46 164</u> 34 781	<u>43 832</u> 33 542	<u>43 832</u> 33 542	<u>36 885</u> 26 705	<u>36 885</u> 26 705
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>40 278</u> 33 884	<u>46 524</u> 35 136	<u>44 180</u> 33 884	<u>44 180</u> 33 884	<u>37 162</u> 26 977	<u>37 162</u> 26 977
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>40 995</u> 34 590	<u>47 268</u> 35 868	<u>44 897</u> 34 590	<u>44 897</u> 34 590	<u>37 733</u> 27 539	<u>37 733</u> 27 539
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>41 365</u> 34 954	<u>47 652</u> 36 245	<u>45 267</u> 34 954	<u>45 267</u> 34 954	<u>38 028</u> 27 829	<u>38 028</u> 27 829
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>41 365</u> 34 954	<u>47 652</u> 36 245	<u>45 267</u> 34 954	<u>45 267</u> 34 954	<u>38 028</u> 27 829	<u>38 028</u> 27 829
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>41 743</u> 35 326	<u>48 043</u> 36 631	<u>45 645</u> 35 326	<u>45 645</u> 35 326	<u>38 329</u> 28 125	<u>38 329</u> 28 125
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>42 523</u> 36 094	<u>48 853</u> 37 427	<u>46 425</u> 36 094	<u>46 425</u> 36 094	<u>38 950</u> 28 736	<u>38 950</u> 28 736
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>42 926</u> 36 490	<u>49 270</u> 37 839	<u>46 828</u> 36 490	<u>46 828</u> 36 490	<u>39 271</u> 29 052	<u>39 271</u> 29 052
212-101-1100	7473-2010 30	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>44 077</u> 36 327	<u>50 558</u> 36 513	<u>48 856</u> 36 327	<u>48 856</u> 36 327	<u>39 625</u> 27 241	<u>39 625</u> 27 241
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>43 133</u> 36 694	<u>48 299</u> 36 882	<u>47 034</u> 36 694	<u>47 034</u> 36 694	<u>37 710</u> 27 516	<u>37 710</u> 27 516
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>43 902</u> 37 450	<u>49 071</u> 37 643	<u>47 803</u> 37 450	<u>47 803</u> 37 450	<u>38 287</u> 28 084	<u>38 287</u> 28 084
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>44 298</u> 37 840	<u>49 470</u> 38 035	<u>48 199</u> 37 840	<u>48 199</u> 37 840	<u>38 584</u> 28 376	<u>38 584</u> 28 376

















					-	-	-	-	-	-
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>46 175</u> 39 688	<u>50 581</u> 39 128	<u>50 077</u> 39 688	<u>50 077</u> 39 688	<u>41 256</u> 31 006	<u>41 256</u> 31 006
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>46 587</u> 40 093	<u>50 987</u> 39 528	<u>50 488</u> 40 093	<u>50 488</u> 40 093	<u>41 578</u> 31 323	<u>41 578</u> 31 323
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>47 435</u> 40 928	<u>51 823</u> 40 351	<u>51 337</u> 40 928	<u>51 337</u> 40 928	<u>42 241</u> 31 975	<u>42 241</u> 31 975
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>47 873</u> 41 359	<u>52 255</u> 40 776	<u>51 774</u> 41 359	<u>51 774</u> 41 359	<u>42 583</u> 32 312	<u>42 583</u> 32 312
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>47 873</u> 41 359	<u>52 255</u> 40 776	<u>51 774</u> 41 359	<u>51 774</u> 41 359	<u>42 583</u> 32 312	<u>42 583</u> 32 312
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>48 320</u> 41 799	<u>52 695</u> 41 210	<u>52 221</u> 41 799	<u>52 221</u> 41 799	<u>42 932</u> 32 656	<u>42 932</u> 32 656
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>49 243</u> 42 708	<u>53 606</u> 42 106	<u>53 145</u> 42 708	<u>53 145</u> 42 708	<u>43 653</u> 33 366	<u>43 653</u> 33 366
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>49 720</u> 43 177	<u>54 076</u> 42 568	<u>53 621</u> 43 177	<u>53 621</u> 43 177	<u>44 026</u> 33 732	<u>44 026</u> 33 732
212-101-1400	7473-2010 45	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>48 685</u> 40 863	<u>53 998</u> 39 899	<u>53 465</u> 40 863	<u>53 465</u> 40 863	<u>44 071</u> 31 617	<u>44 071</u> 31 617
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>47 788</u> 41 275	<u>51 774</u> 40 302	<u>51 689</u> 41 275	<u>51 689</u> 41 275	<u>42 201</u> 31 937	<u>42 201</u> 31 937
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>48 653</u> 42 126	<u>52 618</u> 41 133	<u>52 554</u> 42 126	<u>52 554</u> 42 126	<u>42 870</u> 32 595	<u>42 870</u> 32 595
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>49 099</u> 42 565	<u>53 053</u> 41 562	<u>53 000</u> 42 565	<u>53 000</u> 42 565	<u>43 215</u> 32 935	<u>43 215</u> 32 935



								-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>34 520</u> 31 937	<u>46 799</u> 40 302	<u>44 009</u> 41 275	<u>38 056</u> 31 937	<u>50 701</u> 40 302	<u>42 201</u> 31 937
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>34 851</u> 32 263	<u>47 217</u> 40 713	<u>44 436</u> 41 697	<u>38 387</u> 32 263	<u>51 118</u> 40 713	<u>42 532</u> 32 263
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>35 534</u> 32 935	<u>48 079</u> 41 562	<u>45 319</u> 42 565	<u>39 070</u> 32 935	<u>51 980</u> 41 562	<u>43 215</u> 32 935
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>35 887</u> 33 281	<u>48 523</u> 41 999	<u>45 774</u> 43 013	<u>39 422</u> 33 281	<u>52 425</u> 41 999	<u>43 567</u> 33 281
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>35 887</u> 33 281	<u>48 523</u> 41 999	<u>45 774</u> 43 013	<u>39 422</u> 33 281	<u>52 425</u> 41 999	<u>43 567</u> 33 281
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>36 246</u> 33 635	<u>48 977</u> 42 446	<u>46 239</u> 43 471	<u>39 782</u> 33 635	<u>52 879</u> 42 446	<u>43 927</u> 33 635
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>36 989</u> 34 367	<u>49 915</u> 43 369	<u>47 199</u> 44 416	<u>40 525</u> 34 367	<u>53 816</u> 43 369	<u>44 670</u> 34 367
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>37 373</u> 34 744	<u>50 399</u> 43 845	<u>47 695</u> 44 904	<u>40 909</u> 34 744	<u>54 300</u> 43 845	<u>45 054</u> 34 744
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 340</u> 16 684	<u>25 119</u> 22 371	<u>28 581</u> 25 779	<u>23 534</u> 16 684	<u>32 482</u> 22 371	<u>28 899</u> 16 684
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 188</u> 17 518	<u>26 255</u> 23 489	<u>29 629</u> 26 810	<u>24 382</u> 17 518	<u>33 619</u> 23 489	<u>29 746</u> 17 518
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								

					-	-	-	-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>47 788</u> 41 275	<u>51 774</u> 40 302	<u>51 689</u> 41 275	<u>51 689</u> 41 275	<u>42 201</u> 31 937	<u>42 201</u> 31 937
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>48 216</u> 41 697	<u>52 191</u> 40 713	<u>52 117</u> 41 697	<u>52 117</u> 41 697	<u>42 532</u> 32 263	<u>42 532</u> 32 263
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>49 099</u> 42 565	<u>53 053</u> 41 562	<u>53 000</u> 42 565	<u>53 000</u> 42 565	<u>43 215</u> 32 935	<u>43 215</u> 32 935
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>49 554</u> 43 013	<u>53 498</u> 41 999	<u>53 455</u> 43 013	<u>53 455</u> 43 013	<u>43 567</u> 33 281	<u>43 567</u> 33 281
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>49 554</u> 43 013	<u>53 498</u> 41 999	<u>53 455</u> 43 013	<u>53 455</u> 43 013	<u>43 567</u> 33 281	<u>43 567</u> 33 281
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>50 019</u> 43 471	<u>53 952</u> 42 446	<u>53 920</u> 43 471	<u>53 920</u> 43 471	<u>43 927</u> 33 635	<u>43 927</u> 33 635
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>50 979</u> 44 416	<u>54 889</u> 43 369	<u>54 880</u> 44 416	<u>54 880</u> 44 416	<u>44 670</u> 34 367	<u>44 670</u> 34 367
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>51 475</u> 44 904	<u>55 373</u> 43 845	<u>55 376</u> 44 904	<u>55 376</u> 44 904	<u>45 054</u> 34 744	<u>45 054</u> 34 744
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>33 360</u> 25 779	<u>36 189</u> 22 371	<u>38 139</u> 25 779	<u>38 139</u> 25 779	<u>28 899</u> 16 684	<u>28 899</u> 16 684
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>34 408</u> 26 810	<u>37 325</u> 23 489	<u>39 187</u> 26 810	<u>39 187</u> 26 810	<u>29 746</u> 17 518	<u>29 746</u> 17 518
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								



								-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 657</u> 18 964	<u>27 448</u> 24 664	<u>30 718</u> 27 882	<u>25 851</u> 18 964	<u>34 812</u> 24 664	<u>31 216</u> 18 964
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 535</u> 19 156	<u>31 164</u> 24 913	<u>30 687</u> 28 164	<u>25 071</u> 19 156	<u>35 065</u> 24 913	<u>29 216</u> 19 156
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 734</u> 19 351	<u>31 422</u> 25 167	<u>30 979</u> 28 451	<u>25 269</u> 19 351	<u>35 324</u> 25 167	<u>29 415</u> 19 351
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 936</u> 19 551	<u>31 686</u> 25 427	<u>31 277</u> 28 745	<u>25 472</u> 19 551	<u>35 587</u> 25 427	<u>29 617</u> 19 551
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 354</u> 19 962	<u>32 230</u> 25 962	<u>31 892</u> 29 350	<u>25 890</u> 19 962	<u>36 131</u> 25 962	<u>30 035</u> 19 962
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 570</u> 20 175	<u>32 510</u> 26 238	<u>32 209</u> 29 662	<u>26 106</u> 20 175	<u>36 412</u> 26 238	<u>30 251</u> 20 175
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 734</u> 19 351	<u>31 422</u> 25 167	<u>30 979</u> 28 451	<u>25 269</u> 19 351	<u>35 324</u> 25 167	<u>29 415</u> 19 351
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 936</u> 19 551	<u>31 686</u> 25 427	<u>31 277</u> 28 745	<u>25 472</u> 19 551	<u>35 587</u> 25 427	<u>29 617</u> 19 551
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 143</u> 19 754	<u>31 955</u> 25 692	<u>31 581</u> 29 044	<u>25 679</u> 19 754	<u>35 856</u> 25 692	<u>29 824</u> 19 754
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 570</u> 20 175	<u>32 510</u> 26 238	<u>32 209</u> 29 662	<u>26 106</u> 20 175	<u>36 412</u> 26 238	<u>30 251</u> 20 175
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 791</u> 20 392	<u>32 797</u> 26 520	<u>32 533</u> 29 981	<u>26 326</u> 20 392	<u>36 698</u> 26 520	<u>30 472</u> 20 392
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 936</u> 19 551	<u>31 686</u> 25 427	<u>31 277</u> 28 745	<u>25 472</u> 19 551	<u>35 587</u> 25 427	<u>29 617</u> 19 551
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 143</u> 19 754	<u>31 955</u> 25 692	<u>31 581</u> 29 044	<u>25 679</u> 19 754	<u>35 856</u> 25 692	<u>29 824</u> 19 754

					-	-	-	-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>35 497</u> 27 882	<u>38 519</u> 24 664	<u>40 277</u> 27 882	<u>40 277</u> 27 882	<u>31 216</u> 18 964	<u>31 216</u> 18 964
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>34 467</u> 28 164	<u>36 138</u> 24 913	<u>38 368</u> 28 164	<u>38 368</u> 28 164	<u>29 216</u> 19 156	<u>29 216</u> 19 156
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>34 759</u> 28 451	<u>36 396</u> 25 167	<u>38 660</u> 28 451	<u>38 660</u> 28 451	<u>29 415</u> 19 351	<u>29 415</u> 19 351
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>35 057</u> 28 745	<u>36 660</u> 25 427	<u>38 958</u> 28 745	<u>38 958</u> 28 745	<u>29 617</u> 19 551	<u>29 617</u> 19 551
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>35 672</u> 29 350	<u>37 204</u> 25 962	<u>39 573</u> 29 350	<u>39 573</u> 29 350	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>35 989</u> 29 662	<u>37 485</u> 26 238	<u>39 890</u> 29 662	<u>39 890</u> 29 662	<u>30 251</u> 20 175	<u>30 251</u> 20 175
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>34 759</u> 28 451	<u>36 396</u> 25 167	<u>38 660</u> 28 451	<u>38 660</u> 28 451	<u>29 415</u> 19 351	<u>29 415</u> 19 351
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>35 057</u> 28 745	<u>36 660</u> 25 427	<u>38 958</u> 28 745	<u>38 958</u> 28 745	<u>29 617</u> 19 551	<u>29 617</u> 19 551
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>35 361</u> 29 044	<u>36 929</u> 25 692	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044	<u>29 824</u> 19 754	<u>29 824</u> 19 754
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>35 989</u> 29 662	<u>37 485</u> 26 238	<u>39 890</u> 29 662	<u>39 890</u> 29 662	<u>30 251</u> 20 175	<u>30 251</u> 20 175
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>36 313</u> 29 981	<u>37 771</u> 26 520	<u>40 214</u> 29 981	<u>40 214</u> 29 981	<u>30 472</u> 20 392	<u>30 472</u> 20 392
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>35 057</u> 28 745	<u>36 660</u> 25 427	<u>38 958</u> 28 745	<u>38 958</u> 28 745	<u>29 617</u> 19 551	<u>29 617</u> 19 551
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>35 361</u> 29 044	<u>36 929</u> 25 692	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044	<u>29 824</u> 19 754	<u>29 824</u> 19 754



								-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 354</u> 19 962	<u>32 230</u> 25 962	<u>31 892</u> 29 350	<u>25 890</u> 19 962	<u>36 131</u> 25 962	<u>30 035</u> 19 962
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 791</u> 20 392	<u>32 797</u> 26 520	<u>32 533</u> 29 981	<u>26 326</u> 20 392	<u>36 698</u> 26 520	<u>30 472</u> 20 392
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 016</u> 20 613	<u>33 090</u> 26 809	<u>32 864</u> 30 307	<u>26 551</u> 20 613	<u>36 991</u> 26 809	<u>30 697</u> 20 613
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 143</u> 19 754	<u>31 955</u> 25 692	<u>31 581</u> 29 044	<u>25 679</u> 19 754	<u>35 856</u> 25 692	<u>29 824</u> 19 754
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 354</u> 19 962	<u>32 230</u> 25 962	<u>31 892</u> 29 350	<u>25 890</u> 19 962	<u>36 131</u> 25 962	<u>30 035</u> 19 962
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 570</u> 20 175	<u>32 510</u> 26 238	<u>32 209</u> 29 662	<u>26 106</u> 20 175	<u>36 412</u> 26 238	<u>30 251</u> 20 175
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 016</u> 20 613	<u>33 090</u> 26 809	<u>32 864</u> 30 307	<u>26 551</u> 20 613	<u>36 991</u> 26 809	<u>30 697</u> 20 613
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 246</u> 20 840	<u>33 389</u> 27 103	<u>33 203</u> 30 640	<u>26 782</u> 20 840	<u>37 291</u> 27 103	<u>30 927</u> 20 840
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>21 902</u> 19 205	<u>29 531</u> 26 714	<u>31 724</u> 28 872	<u>26 096</u> 19 205	<u>36 895</u> 26 714	<u>31 461</u> 19 205
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>21 782</u> 19 399	<u>33 268</u> 26 984	<u>31 703</u> 29 164	<u>25 318</u> 19 399	<u>37 169</u> 26 984	<u>29 463</u> 19 399
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>21 984</u> 19 597	<u>33 547</u> 27 259	<u>32 006</u> 29 462	<u>25 519</u> 19 597	<u>37 449</u> 27 259	<u>29 664</u> 19 597
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 189</u> 19 799	<u>33 833</u> 27 540	<u>32 314</u> 29 765	<u>25 724</u> 19 799	<u>37 734</u> 27 540	<u>29 870</u> 19 799

					-	-	-	-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>35 672</u> 29 350	<u>37 204</u> 25 962	<u>39 573</u> 29 350	<u>39 573</u> 29 350	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>36 313</u> 29 981	<u>37 771</u> 26 520	<u>40 214</u> 29 981	<u>40 214</u> 29 981	<u>30 472</u> 20 392	<u>30 472</u> 20 392
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>36 644</u> 30 307	<u>38 064</u> 26 809	<u>40 545</u> 30 307	<u>40 545</u> 30 307	<u>30 697</u> 20 613	<u>30 697</u> 20 613
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>35 361</u> 29 044	<u>36 929</u> 25 692	<u>39 262</u> 29 044	<u>39 262</u> 29 044	<u>29 824</u> 19 754	<u>29 824</u> 19 754
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>35 672</u> 29 350	<u>37 204</u> 25 962	<u>39 573</u> 29 350	<u>39 573</u> 29 350	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>35 989</u> 29 662	<u>37 485</u> 26 238	<u>39 890</u> 29 662	<u>39 890</u> 29 662	<u>30 251</u> 20 175	<u>30 251</u> 20 175
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>36 644</u> 30 307	<u>38 064</u> 26 809	<u>40 545</u> 30 307	<u>40 545</u> 30 307	<u>30 697</u> 20 613	<u>30 697</u> 20 613
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>36 982</u> 30 640	<u>38 363</u> 27 103	<u>40 884</u> 30 640	<u>40 884</u> 30 640	<u>30 927</u> 20 840	<u>30 927</u> 20 840
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>36 503</u> 28 872	<u>40 601</u> 26 714	<u>41 283</u> 28 872	<u>41 283</u> 28 872	<u>31 461</u> 19 205	<u>31 461</u> 19 205
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>35 483</u> 29 164	<u>38 242</u> 26 984	<u>39 384</u> 29 164	<u>39 384</u> 29 164	<u>29 463</u> 19 399	<u>29 463</u> 19 399
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>35 785</u> 29 462	<u>38 522</u> 27 259	<u>39 687</u> 29 462	<u>39 687</u> 29 462	<u>29 664</u> 19 597	<u>29 664</u> 19 597
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>36 094</u> 29 765	<u>38 807</u> 27 540	<u>39 995</u> 29 765	<u>39 995</u> 29 765	<u>29 870</u> 19 799	<u>29 870</u> 19 799

					-	-	-		-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 354</u> 19 962	<u>28 572</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>29 060</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>28 085</u> 19 962
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 791</u> 20 392	<u>29 009</u> 20 392	<u>30 472</u> 20 392	<u>29 496</u> 20 392	<u>30 472</u> 20 392	<u>30 472</u> 20 392	<u>28 521</u> 20 392
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 016</u> 20 613	<u>29 234</u> 20 613	<u>30 697</u> 20 613	<u>29 721</u> 20 613	<u>30 697</u> 20 613	<u>30 697</u> 20 613	<u>28 746</u> 20 613
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 143</u> 19 754	<u>28 361</u> 19 754	<u>29 824</u> 19 754	<u>28 849</u> 19 754	<u>29 824</u> 19 754	<u>29 824</u> 19 754	<u>27 873</u> 19 754
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 354</u> 19 962	<u>28 572</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>29 060</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>28 085</u> 19 962
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 570</u> 20 175	<u>28 788</u> 20 175	<u>30 251</u> 20 175	<u>29 276</u> 20 175	<u>30 251</u> 20 175	<u>30 251</u> 20 175	<u>28 300</u> 20 175
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 016</u> 20 613	<u>29 234</u> 20 613	<u>30 697</u> 20 613	<u>29 721</u> 20 613	<u>30 697</u> 20 613	<u>30 697</u> 20 613	<u>28 746</u> 20 613
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 246</u> 20 840	<u>29 464</u> 20 840	<u>30 927</u> 20 840	<u>29 952</u> 20 840	<u>30 927</u> 20 840	<u>30 927</u> 20 840	<u>28 976</u> 20 840
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>21 634</u> 19 205	<u>29 669</u> 19 205	<u>31 461</u> 19 205	<u>30 266</u> 19 205	<u>31 461</u> 19 205	<u>31 461</u> 19 205	<u>29 071</u> 19 205
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>21 782</u> 19 399	<u>28 000</u> 19 399	<u>29 463</u> 19 399	<u>28 488</u> 19 399	<u>29 463</u> 19 399	<u>29 463</u> 19 399	<u>27 513</u> 19 399
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>21 984</u> 19 597	<u>28 201</u> 19 597	<u>29 664</u> 19 597	<u>28 689</u> 19 597	<u>29 664</u> 19 597	<u>29 664</u> 19 597	<u>27 714</u> 19 597
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 189</u> 19 799	<u>28 407</u> 19 799	<u>29 870</u> 19 799	<u>28 894</u> 19 799	<u>29 870</u> 19 799	<u>29 870</u> 19 799	<u>27 919</u> 19 799

								-	-	-
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>22 612</u> 20 216	<u>34 422</u> 28 120	<u>32 951</u> 30 392	<u>26 148</u> 20 216	<u>38 324</u> 28 120	<u>30 293</u> 20 216
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>22 831</u> 20 431	<u>34 726</u> 28 419	<u>33 279</u> 30 715	<u>26 366</u> 20 431	<u>38 627</u> 28 419	<u>30 512</u> 20 431
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>21 984</u> 19 597	<u>33 547</u> 27 259	<u>32 006</u> 29 462	<u>25 519</u> 19 597	<u>37 449</u> 27 259	<u>29 664</u> 19 597
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 189</u> 19 799	<u>33 833</u> 27 540	<u>32 314</u> 29 765	<u>25 724</u> 19 799	<u>37 734</u> 27 540	<u>29 870</u> 19 799
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 398</u> 20 006	<u>34 124</u> 27 827	<u>32 629</u> 30 075	<u>25 934</u> 20 006	<u>38 026</u> 27 827	<u>30 079</u> 20 006
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>22 831</u> 20 431	<u>34 726</u> 28 419	<u>33 279</u> 30 715	<u>26 366</u> 20 431	<u>38 627</u> 28 419	<u>30 512</u> 20 431
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 054</u> 20 651	<u>35 036</u> 28 725	<u>33 615</u> 31 046	<u>26 590</u> 20 651	<u>38 938</u> 28 725	<u>30 735</u> 20 651
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 189</u> 19 799	<u>33 833</u> 27 540	<u>32 314</u> 29 765	<u>25 724</u> 19 799	<u>37 734</u> 27 540	<u>29 870</u> 19 799
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 398</u> 20 006	<u>34 124</u> 27 827	<u>32 629</u> 30 075	<u>25 934</u> 20 006	<u>38 026</u> 27 827	<u>30 079</u> 20 006
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>22 612</u> 20 216	<u>34 422</u> 28 120	<u>32 951</u> 30 392	<u>26 148</u> 20 216	<u>38 324</u> 28 120	<u>30 293</u> 20 216
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 054</u> 20 651	<u>35 036</u> 28 725	<u>33 615</u> 31 046	<u>26 590</u> 20 651	<u>38 938</u> 28 725	<u>30 735</u> 20 651
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 282</u> 20 875	<u>35 354</u> 29 037	<u>33 958</u> 31 383	<u>26 818</u> 20 875	<u>39 255</u> 29 037	<u>30 963</u> 20 875
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 398</u> 20 006	<u>34 124</u> 27 827	<u>32 629</u> 30 075	<u>25 934</u> 20 006	<u>38 026</u> 27 827	<u>30 079</u> 20 006

					-	-	-	-	-	-
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>36 731</u> 30 392	<u>39 396</u> 28 120	<u>40 632</u> 30 392	<u>40 632</u> 30 392	<u>30 293</u> 20 216	<u>30 293</u> 20 216
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>37 059</u> 30 715	<u>39 700</u> 28 419	<u>40 960</u> 30 715	<u>40 960</u> 30 715	<u>30 512</u> 20 431	<u>30 512</u> 20 431
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>35 785</u> 29 462	<u>38 522</u> 27 259	<u>39 687</u> 29 462	<u>39 687</u> 29 462	<u>29 664</u> 19 597	<u>29 664</u> 19 597
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>36 094</u> 29 765	<u>38 807</u> 27 540	<u>39 995</u> 29 765	<u>39 995</u> 29 765	<u>29 870</u> 19 799	<u>29 870</u> 19 799
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>36 409</u> 30 075	<u>39 099</u> 27 827	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>30 079</u> 20 006	<u>30 079</u> 20 006
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>37 059</u> 30 715	<u>39 700</u> 28 419	<u>40 960</u> 30 715	<u>40 960</u> 30 715	<u>30 512</u> 20 431	<u>30 512</u> 20 431
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>37 395</u> 31 046	<u>40 011</u> 28 725	<u>41 296</u> 31 046	<u>41 296</u> 31 046	<u>30 735</u> 20 651	<u>30 735</u> 20 651
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>36 094</u> 29 765	<u>38 807</u> 27 540	<u>39 995</u> 29 765	<u>39 995</u> 29 765	<u>29 870</u> 19 799	<u>29 870</u> 19 799
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>36 409</u> 30 075	<u>39 099</u> 27 827	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>30 079</u> 20 006	<u>30 079</u> 20 006
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>36 731</u> 30 392	<u>39 396</u> 28 120	<u>40 632</u> 30 392	<u>40 632</u> 30 392	<u>30 293</u> 20 216	<u>30 293</u> 20 216
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>37 395</u> 31 046	<u>40 011</u> 28 725	<u>41 296</u> 31 046	<u>41 296</u> 31 046	<u>30 735</u> 20 651	<u>30 735</u> 20 651
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>37 737</u> 31 383	<u>40 328</u> 29 037	<u>41 639</u> 31 383	<u>41 639</u> 31 383	<u>30 963</u> 20 875	<u>30 963</u> 20 875
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>36 409</u> 30 075	<u>39 099</u> 27 827	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>30 079</u> 20 006	<u>30 079</u> 20 006

					-	-	-		-	-	-
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>22 612</u> 20 216	<u>28 830</u> 20 216	<u>30 293</u> 20 216	<u>29 318</u> 20 216	<u>30 293</u> 20 216	<u>30 293</u> 20 216	<u>28 343</u> 20 216
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>22 831</u> 20 431	<u>29 049</u> 20 431	<u>30 512</u> 20 431	<u>29 536</u> 20 431	<u>30 512</u> 20 431	<u>30 512</u> 20 431	<u>28 561</u> 20 431
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>21 984</u> 19 597	<u>28 201</u> 19 597	<u>29 664</u> 19 597	<u>28 689</u> 19 597	<u>29 664</u> 19 597	<u>29 664</u> 19 597	<u>27 714</u> 19 597
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 189</u> 19 799	<u>28 407</u> 19 799	<u>29 870</u> 19 799	<u>28 894</u> 19 799	<u>29 870</u> 19 799	<u>29 870</u> 19 799	<u>27 919</u> 19 799
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 398</u> 20 006	<u>28 616</u> 20 006	<u>30 079</u> 20 006	<u>29 104</u> 20 006	<u>30 079</u> 20 006	<u>30 079</u> 20 006	<u>28 129</u> 20 006
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>22 831</u> 20 431	<u>29 049</u> 20 431	<u>30 512</u> 20 431	<u>29 536</u> 20 431	<u>30 512</u> 20 431	<u>30 512</u> 20 431	<u>28 561</u> 20 431
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 054</u> 20 651	<u>29 272</u> 20 651	<u>30 735</u> 20 651	<u>29 760</u> 20 651	<u>30 735</u> 20 651	<u>30 735</u> 20 651	<u>28 784</u> 20 651
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 189</u> 19 799	<u>28 407</u> 19 799	<u>29 870</u> 19 799	<u>28 894</u> 19 799	<u>29 870</u> 19 799	<u>29 870</u> 19 799	<u>27 919</u> 19 799
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 398</u> 20 006	<u>28 616</u> 20 006	<u>30 079</u> 20 006	<u>29 104</u> 20 006	<u>30 079</u> 20 006	<u>30 079</u> 20 006	<u>28 129</u> 20 006
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>22 612</u> 20 216	<u>28 830</u> 20 216	<u>30 293</u> 20 216	<u>29 318</u> 20 216	<u>30 293</u> 20 216	<u>30 293</u> 20 216	<u>28 343</u> 20 216
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 054</u> 20 651	<u>29 272</u> 20 651	<u>30 735</u> 20 651	<u>29 760</u> 20 651	<u>30 735</u> 20 651	<u>30 735</u> 20 651	<u>28 784</u> 20 651
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 282</u> 20 875	<u>29 500</u> 20 875	<u>30 963</u> 20 875	<u>29 988</u> 20 875	<u>30 963</u> 20 875	<u>30 963</u> 20 875	<u>29 012</u> 20 875
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 398</u> 20 006	<u>28 616</u> 20 006	<u>30 079</u> 20 006	<u>29 104</u> 20 006	<u>30 079</u> 20 006	<u>30 079</u> 20 006	<u>28 129</u> 20 006

								-	-	-
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>22 612</u> 20 216	<u>34 422</u> 28 120	<u>32 951</u> 30 392	<u>26 148</u> 20 216	<u>38 324</u> 28 120	<u>30 293</u> 20 216
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>22 831</u> 20 431	<u>34 726</u> 28 419	<u>33 279</u> 30 715	<u>26 366</u> 20 431	<u>38 627</u> 28 419	<u>30 512</u> 20 431
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 282</u> 20 875	<u>35 354</u> 29 037	<u>33 958</u> 31 383	<u>26 818</u> 20 875	<u>39 255</u> 29 037	<u>30 963</u> 20 875
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>23 515</u> 21 105	<u>35 678</u> 29 356	<u>34 308</u> 31 728	<u>27 051</u> 21 105	<u>39 579</u> 29 356	<u>31 196</u> 21 105
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 719</u> 20 009	<u>29 531</u> 26 714	<u>31 724</u> 28 872	<u>26 913</u> 20 009	<u>36 895</u> 26 714	<u>32 277</u> 20 009
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 607</u> 20 211	<u>33 268</u> 26 984	<u>31 703</u> 29 164	<u>26 143</u> 20 211	<u>37 169</u> 26 984	<u>30 288</u> 20 211
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 817</u> 20 417	<u>33 547</u> 27 259	<u>32 006</u> 29 462	<u>26 352</u> 20 417	<u>37 449</u> 27 259	<u>30 498</u> 20 417
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 030</u> 20 628	<u>33 833</u> 27 540	<u>32 314</u> 29 765	<u>26 566</u> 20 628	<u>37 734</u> 27 540	<u>30 711</u> 20 628
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 472</u> 21 062	<u>34 422</u> 28 120	<u>32 951</u> 30 392	<u>27 007</u> 21 062	<u>38 324</u> 28 120	<u>31 153</u> 21 062
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 699</u> 21 286	<u>34 726</u> 28 419	<u>33 279</u> 30 715	<u>27 235</u> 21 286	<u>38 627</u> 28 419	<u>31 380</u> 21 286
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 817</u> 20 417	<u>33 547</u> 27 259	<u>32 006</u> 29 462	<u>26 352</u> 20 417	<u>37 449</u> 27 259	<u>30 498</u> 20 417
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 030</u> 20 628	<u>33 833</u> 27 540	<u>32 314</u> 29 765	<u>26 566</u> 20 628	<u>37 734</u> 27 540	<u>30 711</u> 20 628

					-	-	-	-	-	-
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>36 731</u> 30 392	<u>39 396</u> 28 120	<u>40 632</u> 30 392	<u>40 632</u> 30 392	<u>30 293</u> 20 216	<u>30 293</u> 20 216
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>37 059</u> 30 715	<u>39 700</u> 28 419	<u>40 960</u> 30 715	<u>40 960</u> 30 715	<u>30 512</u> 20 431	<u>30 512</u> 20 431
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>37 737</u> 31 383	<u>40 328</u> 29 037	<u>41 639</u> 31 383	<u>41 639</u> 31 383	<u>30 963</u> 20 875	<u>30 963</u> 20 875
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>38 088</u> 31 728	<u>40 652</u> 29 356	<u>41 989</u> 31 728	<u>41 989</u> 31 728	<u>31 196</u> 21 105	<u>31 196</u> 21 105
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>36 503</u> 28 872	<u>40 601</u> 26 714	<u>41 283</u> 28 872	<u>41 283</u> 28 872	<u>32 277</u> 20 009	<u>32 277</u> 20 009
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>35 483</u> 29 164	<u>38 242</u> 26 984	<u>39 384</u> 29 164	<u>39 384</u> 29 164	<u>30 288</u> 20 211	<u>30 288</u> 20 211
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>35 785</u> 29 462	<u>38 522</u> 27 259	<u>39 687</u> 29 462	<u>39 687</u> 29 462	<u>30 498</u> 20 417	<u>30 498</u> 20 417
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>36 094</u> 29 765	<u>38 807</u> 27 540	<u>39 995</u> 29 765	<u>39 995</u> 29 765	<u>30 711</u> 20 628	<u>30 711</u> 20 628
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>36 731</u> 30 392	<u>39 396</u> 28 120	<u>40 632</u> 30 392	<u>40 632</u> 30 392	<u>31 153</u> 21 062	<u>31 153</u> 21 062
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>37 059</u> 30 715	<u>39 700</u> 28 419	<u>40 960</u> 30 715	<u>40 960</u> 30 715	<u>31 380</u> 21 286	<u>31 380</u> 21 286
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>35 785</u> 29 462	<u>38 522</u> 27 259	<u>39 687</u> 29 462	<u>39 687</u> 29 462	<u>30 498</u> 20 417	<u>30 498</u> 20 417
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>36 094</u> 29 765	<u>38 807</u> 27 540	<u>39 995</u> 29 765	<u>39 995</u> 29 765	<u>30 711</u> 20 628	<u>30 711</u> 20 628

					-	-	-		-	-	-
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>22 612</u> 20 216	<u>28 830</u> 20 216	<u>30 293</u> 20 216	<u>29 318</u> 20 216	<u>30 293</u> 20 216	<u>30 293</u> 20 216	<u>28 343</u> 20 216
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>22 831</u> 20 431	<u>29 049</u> 20 431	<u>30 512</u> 20 431	<u>29 536</u> 20 431	<u>30 512</u> 20 431	<u>30 512</u> 20 431	<u>28 561</u> 20 431
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 282</u> 20 875	<u>29 500</u> 20 875	<u>30 963</u> 20 875	<u>29 988</u> 20 875	<u>30 963</u> 20 875	<u>30 963</u> 20 875	<u>29 012</u> 20 875
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>23 515</u> 21 105	<u>29 733</u> 21 105	<u>31 196</u> 21 105	<u>30 221</u> 21 105	<u>31 196</u> 21 105	<u>31 196</u> 21 105	<u>29 245</u> 21 105
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 450</u> 20 009	<u>30 485</u> 20 009	<u>32 277</u> 20 009	<u>31 082</u> 20 009	<u>32 277</u> 20 009	<u>32 277</u> 20 009	<u>29 888</u> 20 009
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 607</u> 20 211	<u>28 825</u> 20 211	<u>30 288</u> 20 211	<u>29 313</u> 20 211	<u>30 288</u> 20 211	<u>30 288</u> 20 211	<u>28 337</u> 20 211
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 817</u> 20 417	<u>29 035</u> 20 417	<u>30 498</u> 20 417	<u>29 522</u> 20 417	<u>30 498</u> 20 417	<u>30 498</u> 20 417	<u>28 547</u> 20 417
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 030</u> 20 628	<u>29 248</u> 20 628	<u>30 711</u> 20 628	<u>29 736</u> 20 628	<u>30 711</u> 20 628	<u>30 711</u> 20 628	<u>28 761</u> 20 628
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 472</u> 21 062	<u>29 690</u> 21 062	<u>31 153</u> 21 062	<u>30 177</u> 21 062	<u>31 153</u> 21 062	<u>31 153</u> 21 062	<u>29 202</u> 21 062
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 699</u> 21 286	<u>29 917</u> 21 286	<u>31 380</u> 21 286	<u>30 405</u> 21 286	<u>31 380</u> 21 286	<u>31 380</u> 21 286	<u>29 430</u> 21 286
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 817</u> 20 417	<u>29 035</u> 20 417	<u>30 498</u> 20 417	<u>29 522</u> 20 417	<u>30 498</u> 20 417	<u>30 498</u> 20 417	<u>28 547</u> 20 417
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 030</u> 20 628	<u>29 248</u> 20 628	<u>30 711</u> 20 628	<u>29 736</u> 20 628	<u>30 711</u> 20 628	<u>30 711</u> 20 628	<u>28 761</u> 20 628

								-	-	-
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 249</u> 20 843	<u>34 124</u> 27 827	<u>32 629</u> 30 075	<u>26 784</u> 20 843	<u>38 026</u> 27 827	<u>30 930</u> 20 843
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 699</u> 21 286	<u>34 726</u> 28 419	<u>33 279</u> 30 715	<u>27 235</u> 21 286	<u>38 627</u> 28 419	<u>31 380</u> 21 286
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 932</u> 21 515	<u>35 036</u> 28 725	<u>33 615</u> 31 046	<u>27 468</u> 21 515	<u>38 938</u> 28 725	<u>31 613</u> 21 515
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>23 030</u> 20 628	<u>33 833</u> 27 540	<u>32 314</u> 29 765	<u>26 566</u> 20 628	<u>37 734</u> 27 540	<u>30 711</u> 20 628
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>23 249</u> 20 843	<u>34 124</u> 27 827	<u>32 629</u> 30 075	<u>26 784</u> 20 843	<u>38 026</u> 27 827	<u>30 930</u> 20 843
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 472</u> 21 062	<u>34 422</u> 28 120	<u>32 951</u> 30 392	<u>27 007</u> 21 062	<u>38 324</u> 28 120	<u>31 153</u> 21 062
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 932</u> 21 515	<u>35 036</u> 28 725	<u>33 615</u> 31 046	<u>27 468</u> 21 515	<u>38 938</u> 28 725	<u>31 613</u> 21 515
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 169</u> 21 749	<u>35 354</u> 29 037	<u>33 958</u> 31 383	<u>27 705</u> 21 749	<u>39 255</u> 29 037	<u>31 850</u> 21 749
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>23 249</u> 20 843	<u>34 124</u> 27 827	<u>32 629</u> 30 075	<u>26 784</u> 20 843	<u>38 026</u> 27 827	<u>30 930</u> 20 843
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 472</u> 21 062	<u>34 422</u> 28 120	<u>32 951</u> 30 392	<u>27 007</u> 21 062	<u>38 324</u> 28 120	<u>31 153</u> 21 062
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 699</u> 21 286	<u>34 726</u> 28 419	<u>33 279</u> 30 715	<u>27 235</u> 21 286	<u>38 627</u> 28 419	<u>31 380</u> 21 286
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>24 169</u> 21 749	<u>35 354</u> 29 037	<u>33 958</u> 31 383	<u>27 705</u> 21 749	<u>39 255</u> 29 037	<u>31 850</u> 21 749
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 412</u> 21 988	<u>35 678</u> 29 356	<u>34 308</u> 31 728	<u>27 948</u> 21 988	<u>39 579</u> 29 356	<u>32 093</u> 21 988

					-	-	-	-	-	-
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>36 409</u> 30 075	<u>39 099</u> 27 827	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>30 930</u> 20 843	<u>30 930</u> 20 843
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>37 059</u> 30 715	<u>39 700</u> 28 419	<u>40 960</u> 30 715	<u>40 960</u> 30 715	<u>31 380</u> 21 286	<u>31 380</u> 21 286
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>37 395</u> 31 046	<u>40 011</u> 28 725	<u>41 296</u> 31 046	<u>41 296</u> 31 046	<u>31 613</u> 21 515	<u>31 613</u> 21 515
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>36 094</u> 29 765	<u>38 807</u> 27 540	<u>39 995</u> 29 765	<u>39 995</u> 29 765	<u>30 711</u> 20 628	<u>30 711</u> 20 628
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>36 409</u> 30 075	<u>39 099</u> 27 827	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>30 930</u> 20 843	<u>30 930</u> 20 843
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>36 731</u> 30 392	<u>39 396</u> 28 120	<u>40 632</u> 30 392	<u>40 632</u> 30 392	<u>31 153</u> 21 062	<u>31 153</u> 21 062
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>37 395</u> 31 046	<u>40 011</u> 28 725	<u>41 296</u> 31 046	<u>41 296</u> 31 046	<u>31 613</u> 21 515	<u>31 613</u> 21 515
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>37 737</u> 31 383	<u>40 328</u> 29 037	<u>41 639</u> 31 383	<u>41 639</u> 31 383	<u>31 850</u> 21 749	<u>31 850</u> 21 749
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>36 409</u> 30 075	<u>39 099</u> 27 827	<u>40 310</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>30 930</u> 20 843	<u>30 930</u> 20 843
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>36 731</u> 30 392	<u>39 396</u> 28 120	<u>40 632</u> 30 392	<u>40 632</u> 30 392	<u>31 153</u> 21 062	<u>31 153</u> 21 062
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>37 059</u> 30 715	<u>39 700</u> 28 419	<u>40 960</u> 30 715	<u>40 960</u> 30 715	<u>31 380</u> 21 286	<u>31 380</u> 21 286
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>37 737</u> 31 383	<u>40 328</u> 29 037	<u>41 639</u> 31 383	<u>41 639</u> 31 383	<u>31 850</u> 21 749	<u>31 850</u> 21 749
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>38 088</u> 31 728	<u>40 652</u> 29 356	<u>41 989</u> 31 728	<u>41 989</u> 31 728	<u>32 093</u> 21 988	<u>32 093</u> 21 988

					-	-	-		-	-	-
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 249</u> 20 843	<u>29 467</u> 20 843	<u>30 930</u> 20 843	<u>29 954</u> 20 843	<u>30 930</u> 20 843	<u>30 930</u> 20 843	<u>28 979</u> 20 843
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 699</u> 21 286	<u>29 917</u> 21 286	<u>31 380</u> 21 286	<u>30 405</u> 21 286	<u>31 380</u> 21 286	<u>31 380</u> 21 286	<u>29 430</u> 21 286
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 932</u> 21 515	<u>30 150</u> 21 515	<u>31 613</u> 21 515	<u>30 637</u> 21 515	<u>31 613</u> 21 515	<u>31 613</u> 21 515	<u>29 662</u> 21 515
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>23 030</u> 20 628	<u>29 248</u> 20 628	<u>30 711</u> 20 628	<u>29 736</u> 20 628	<u>30 711</u> 20 628	<u>30 711</u> 20 628	<u>28 761</u> 20 628
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>23 249</u> 20 843	<u>29 467</u> 20 843	<u>30 930</u> 20 843	<u>29 954</u> 20 843	<u>30 930</u> 20 843	<u>30 930</u> 20 843	<u>28 979</u> 20 843
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 472</u> 21 062	<u>29 690</u> 21 062	<u>31 153</u> 21 062	<u>30 177</u> 21 062	<u>31 153</u> 21 062	<u>31 153</u> 21 062	<u>29 202</u> 21 062
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 932</u> 21 515	<u>30 150</u> 21 515	<u>31 613</u> 21 515	<u>30 637</u> 21 515	<u>31 613</u> 21 515	<u>31 613</u> 21 515	<u>29 662</u> 21 515
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 169</u> 21 749	<u>30 387</u> 21 749	<u>31 850</u> 21 749	<u>30 875</u> 21 749	<u>31 850</u> 21 749	<u>31 850</u> 21 749	<u>29 900</u> 21 749
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>23 249</u> 20 843	<u>29 467</u> 20 843	<u>30 930</u> 20 843	<u>29 954</u> 20 843	<u>30 930</u> 20 843	<u>30 930</u> 20 843	<u>28 979</u> 20 843
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 472</u> 21 062	<u>29 690</u> 21 062	<u>31 153</u> 21 062	<u>30 177</u> 21 062	<u>31 153</u> 21 062	<u>31 153</u> 21 062	<u>29 202</u> 21 062
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 699</u> 21 286	<u>29 917</u> 21 286	<u>31 380</u> 21 286	<u>30 405</u> 21 286	<u>31 380</u> 21 286	<u>31 380</u> 21 286	<u>29 430</u> 21 286
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>24 169</u> 21 749	<u>30 387</u> 21 749	<u>31 850</u> 21 749	<u>30 875</u> 21 749	<u>31 850</u> 21 749	<u>31 850</u> 21 749	<u>29 900</u> 21 749
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 412</u> 21 988	<u>30 630</u> 21 988	<u>32 093</u> 21 988	<u>31 118</u> 21 988	<u>32 093</u> 21 988	<u>32 093</u> 21 988	<u>30 143</u> 21 988

								-	-	-
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>24 433</u> 21 696	<u>31 294</u> 28 449	<u>32 729</u> 29 862	<u>28 627</u> 21 696	<u>38 658</u> 28 449	<u>33 992</u> 21 696
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 339</u> 21 916	<u>35 048</u> 28 736	<u>32 719</u> 30 163	<u>27 875</u> 21 916	<u>38 950</u> 28 736	<u>32 020</u> 21 916
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 566</u> 22 139	<u>35 346</u> 29 029	<u>33 031</u> 30 471	<u>28 102</u> 22 139	<u>39 248</u> 29 029	<u>32 247</u> 22 139
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>35 650</u> 29 329	<u>33 350</u> 30 785	<u>28 334</u> 22 367	<u>39 552</u> 29 329	<u>32 479</u> 22 367
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>36 278</u> 29 946	<u>34 009</u> 31 433	<u>28 812</u> 22 838	<u>40 179</u> 29 946	<u>32 957</u> 22 838
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>36 601</u> 30 265	<u>34 349</u> 31 768	<u>29 059</u> 23 081	<u>40 503</u> 30 265	<u>33 204</u> 23 081
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 566</u> 22 139	<u>35 346</u> 29 029	<u>33 031</u> 30 471	<u>28 102</u> 22 139	<u>39 248</u> 29 029	<u>32 247</u> 22 139
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>35 650</u> 29 329	<u>33 350</u> 30 785	<u>28 334</u> 22 367	<u>39 552</u> 29 329	<u>32 479</u> 22 367
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>35 961</u> 29 634	<u>33 676</u> 31 106	<u>28 570</u> 22 600	<u>39 862</u> 29 634	<u>32 716</u> 22 600
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>36 601</u> 30 265	<u>34 349</u> 31 768	<u>29 059</u> 23 081	<u>40 503</u> 30 265	<u>33 204</u> 23 081
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>36 932</u> 30 590	<u>34 696</u> 32 109	<u>29 311</u> 23 329	<u>40 833</u> 30 590	<u>33 456</u> 23 329
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>35 650</u> 29 329	<u>33 350</u> 30 785	<u>28 334</u> 22 367	<u>39 552</u> 29 329	<u>32 479</u> 22 367

					-	-	-	-	-	-
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>37 508</u> 29 862	<u>42 364</u> 28 449	<u>42 288</u> 29 862	<u>42 288</u> 29 862	<u>33 992</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>36 498</u> 30 163	<u>40 023</u> 28 736	<u>40 400</u> 30 163	<u>40 400</u> 30 163	<u>32 020</u> 21 916	<u>32 020</u> 21 916
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>36 811</u> 30 471	<u>40 320</u> 29 029	<u>40 712</u> 30 471	<u>40 712</u> 30 471	<u>32 247</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>37 130</u> 30 785	<u>40 625</u> 29 329	<u>41 031</u> 30 785	<u>41 031</u> 30 785	<u>32 479</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>37 788</u> 31 433	<u>41 252</u> 29 946	<u>41 690</u> 31 433	<u>41 690</u> 31 433	<u>32 957</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>38 128</u> 31 768	<u>41 576</u> 30 265	<u>42 030</u> 31 768	<u>42 030</u> 31 768	<u>33 204</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>36 811</u> 30 471	<u>40 320</u> 29 029	<u>40 712</u> 30 471	<u>40 712</u> 30 471	<u>32 247</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>37 130</u> 30 785	<u>40 625</u> 29 329	<u>41 031</u> 30 785	<u>41 031</u> 30 785	<u>32 479</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>37 456</u> 31 106	<u>40 935</u> 29 634	<u>41 357</u> 31 106	<u>41 357</u> 31 106	<u>32 716</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>38 128</u> 31 768	<u>41 576</u> 30 265	<u>42 030</u> 31 768	<u>42 030</u> 31 768	<u>33 204</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>38 475</u> 32 109	<u>41 906</u> 30 590	<u>42 377</u> 32 109	<u>42 377</u> 32 109	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>37 130</u> 30 785	<u>40 625</u> 29 329	<u>41 031</u> 30 785	<u>41 031</u> 30 785	<u>32 479</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367

					-	-	-		-	-	-
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>24 165</u> 21 696	<u>32 200</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696	<u>32 797</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696	<u>31 602</u> 21 696
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 339</u> 21 916	<u>30 557</u> 21 916	<u>32 020</u> 21 916	<u>31 044</u> 21 916	<u>32 020</u> 21 916	<u>32 020</u> 21 916	<u>30 069</u> 21 916
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 566</u> 22 139	<u>30 784</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>31 272</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>30 296</u> 22 139
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>31 016</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>31 504</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>30 528</u> 22 367
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>31 494</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>31 982</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>31 007</u> 22 838
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>31 741</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>32 229</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>31 253</u> 23 081
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 566</u> 22 139	<u>30 784</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>31 272</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>32 247</u> 22 139	<u>30 296</u> 22 139
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>31 016</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>31 504</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>30 528</u> 22 367
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>31 253</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>31 740</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>30 765</u> 22 600
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>31 741</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>32 229</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>31 253</u> 23 081
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>31 993</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>32 481</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>31 506</u> 23 329
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 798</u> 22 367	<u>31 016</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>31 504</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>32 479</u> 22 367	<u>30 528</u> 22 367

								-	-	-
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>35 961</u> 29 634	<u>33 676</u> 31 106	<u>28 570</u> 22 600	<u>39 862</u> 29 634	<u>32 716</u> 22 600
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>36 278</u> 29 946	<u>34 009</u> 31 433	<u>28 812</u> 22 838	<u>40 179</u> 29 946	<u>32 957</u> 22 838
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>36 932</u> 30 590	<u>34 696</u> 32 109	<u>29 311</u> 23 329	<u>40 833</u> 30 590	<u>33 456</u> 23 329
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>26 033</u> 23 583	<u>37 270</u> 30 923	<u>35 050</u> 32 458	<u>29 569</u> 23 583	<u>41 171</u> 30 923	<u>33 714</u> 23 583
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>35 961</u> 29 634	<u>33 676</u> 31 106	<u>28 570</u> 22 600	<u>39 862</u> 29 634	<u>32 716</u> 22 600
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>36 278</u> 29 946	<u>34 009</u> 31 433	<u>28 812</u> 22 838	<u>40 179</u> 29 946	<u>32 957</u> 22 838
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>36 601</u> 30 265	<u>34 349</u> 31 768	<u>29 059</u> 23 081	<u>40 503</u> 30 265	<u>33 204</u> 23 081
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>26 033</u> 23 583	<u>37 270</u> 30 923	<u>35 050</u> 32 458	<u>29 569</u> 23 583	<u>41 171</u> 30 923	<u>33 714</u> 23 583
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 296</u> 23 842	<u>37 615</u> 31 263	<u>35 413</u> 32 815	<u>29 832</u> 23 842	<u>41 516</u> 31 263	<u>33 977</u> 23 842
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>26 033</u> 23 583	<u>37 270</u> 30 923	<u>35 050</u> 32 458	<u>29 569</u> 23 583	<u>41 171</u> 30 923	<u>33 714</u> 23 583
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 296</u> 23 842	<u>37 615</u> 31 263	<u>35 413</u> 32 815	<u>29 832</u> 23 842	<u>41 516</u> 31 263	<u>33 977</u> 23 842
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 566</u> 24 107	<u>37 968</u> 31 610	<u>35 783</u> 33 180	<u>30 101</u> 24 107	<u>41 869</u> 31 610	<u>34 246</u> 24 107
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 841</u> 24 378	<u>38 329</u> 31 965	<u>36 162</u> 33 553	<u>30 376</u> 24 378	<u>42 230</u> 31 965	<u>34 522</u> 24 378

					-	-	-	-	-	-
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>37 456</u> 31 106	<u>40 935</u> 29 634	<u>41 357</u> 31 106	<u>41 357</u> 31 106	<u>32 716</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>37 788</u> 31 433	<u>41 252</u> 29 946	<u>41 690</u> 31 433	<u>41 690</u> 31 433	<u>32 957</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>38 475</u> 32 109	<u>41 906</u> 30 590	<u>42 377</u> 32 109	<u>42 377</u> 32 109	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>38 830</u> 32 458	<u>42 244</u> 30 923	<u>42 731</u> 32 458	<u>42 731</u> 32 458	<u>33 714</u> 23 583	<u>33 714</u> 23 583
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>37 456</u> 31 106	<u>40 935</u> 29 634	<u>41 357</u> 31 106	<u>41 357</u> 31 106	<u>32 716</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>37 788</u> 31 433	<u>41 252</u> 29 946	<u>41 690</u> 31 433	<u>41 690</u> 31 433	<u>32 957</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>38 128</u> 31 768	<u>41 576</u> 30 265	<u>42 030</u> 31 768	<u>42 030</u> 31 768	<u>33 204</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>38 830</u> 32 458	<u>42 244</u> 30 923	<u>42 731</u> 32 458	<u>42 731</u> 32 458	<u>33 714</u> 23 583	<u>33 714</u> 23 583
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>39 192</u> 32 815	<u>42 589</u> 31 263	<u>43 094</u> 32 815	<u>43 094</u> 32 815	<u>33 977</u> 23 842	<u>33 977</u> 23 842
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>38 830</u> 32 458	<u>42 244</u> 30 923	<u>42 731</u> 32 458	<u>42 731</u> 32 458	<u>33 714</u> 23 583	<u>33 714</u> 23 583
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>39 192</u> 32 815	<u>42 589</u> 31 263	<u>43 094</u> 32 815	<u>43 094</u> 32 815	<u>33 977</u> 23 842	<u>33 977</u> 23 842
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>39 563</u> 33 180	<u>42 942</u> 31 610	<u>43 464</u> 33 180	<u>43 464</u> 33 180	<u>34 246</u> 24 107	<u>34 246</u> 24 107
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>39 942</u> 33 553	<u>43 303</u> 31 965	<u>43 843</u> 33 553	<u>43 843</u> 33 553	<u>34 522</u> 24 378	<u>34 522</u> 24 378

					-	-	-		-	-	-
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>31 253</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>31 740</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>30 765</u> 22 600
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>31 494</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>31 982</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>31 007</u> 22 838
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>25 775</u> 23 329	<u>31 993</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>32 481</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>33 456</u> 23 329	<u>31 506</u> 23 329
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>26 033</u> 23 583	<u>32 251</u> 23 583	<u>33 714</u> 23 583	<u>32 739</u> 23 583	<u>33 714</u> 23 583	<u>33 714</u> 23 583	<u>31 763</u> 23 583
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>25 035</u> 22 600	<u>31 253</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>31 740</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>32 716</u> 22 600	<u>30 765</u> 22 600
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 276</u> 22 838	<u>31 494</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>31 982</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>32 957</u> 22 838	<u>31 007</u> 22 838
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>31 741</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>32 229</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>33 204</u> 23 081	<u>31 253</u> 23 081
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>26 033</u> 23 583	<u>32 251</u> 23 583	<u>33 714</u> 23 583	<u>32 739</u> 23 583	<u>33 714</u> 23 583	<u>33 714</u> 23 583	<u>31 763</u> 23 583
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 296</u> 23 842	<u>32 514</u> 23 842	<u>33 977</u> 23 842	<u>33 002</u> 23 842	<u>33 977</u> 23 842	<u>33 977</u> 23 842	<u>32 027</u> 23 842
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>26 033</u> 23 583	<u>32 251</u> 23 583	<u>33 714</u> 23 583	<u>32 739</u> 23 583	<u>33 714</u> 23 583	<u>33 714</u> 23 583	<u>31 763</u> 23 583
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 296</u> 23 842	<u>32 514</u> 23 842	<u>33 977</u> 23 842	<u>33 002</u> 23 842	<u>33 977</u> 23 842	<u>33 977</u> 23 842	<u>32 027</u> 23 842
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>26 566</u> 24 107	<u>32 783</u> 24 107	<u>34 246</u> 24 107	<u>33 271</u> 24 107	<u>34 246</u> 24 107	<u>34 246</u> 24 107	<u>32 296</u> 24 107
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>26 841</u> 24 378	<u>33 059</u> 24 378	<u>34 522</u> 24 378	<u>33 546</u> 24 378	<u>34 522</u> 24 378	<u>34 522</u> 24 378	<u>32 571</u> 24 378

								-	-	-
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>27 410</u> 24 938	<u>39 075</u> 32 700	<u>36 946</u> 34 324	<u>30 946</u> 24 938	<u>42 977</u> 32 700	<u>35 091</u> 24 938
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>25 250</u> 22 500	<u>32 619</u> 29 753	<u>33 793</u> 30 909	<u>29 444</u> 22 500	<u>39 983</u> 29 753	<u>34 808</u> 22 500
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>25 164</u> 22 727	<u>36 387</u> 30 054	<u>33 793</u> 31 221	<u>28 699</u> 22 727	<u>40 288</u> 30 054	<u>32 845</u> 22 727
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 399</u> 22 959	<u>36 698</u> 30 360	<u>34 117</u> 31 540	<u>28 935</u> 22 959	<u>40 600</u> 30 360	<u>33 080</u> 22 959
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 885</u> 23 438	<u>37 341</u> 30 993	<u>34 784</u> 32 197	<u>29 421</u> 23 438	<u>41 242</u> 30 993	<u>33 566</u> 23 438
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>26 136</u> 23 684	<u>37 672</u> 31 319	<u>35 129</u> 32 535	<u>29 671</u> 23 684	<u>41 574</u> 31 319	<u>33 817</u> 23 684
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>25 164</u> 22 727	<u>36 387</u> 30 054	<u>33 793</u> 31 221	<u>28 699</u> 22 727	<u>40 288</u> 30 054	<u>32 845</u> 22 727
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 399</u> 22 959	<u>36 698</u> 30 360	<u>34 117</u> 31 540	<u>28 935</u> 22 959	<u>40 600</u> 30 360	<u>33 080</u> 22 959
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 640</u> 23 196	<u>37 016</u> 30 673	<u>34 447</u> 31 865	<u>29 175</u> 23 196	<u>40 918</u> 30 673	<u>33 321</u> 23 196
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>26 136</u> 23 684	<u>37 672</u> 31 319	<u>35 129</u> 32 535	<u>29 671</u> 23 684	<u>41 574</u> 31 319	<u>33 817</u> 23 684
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>26 392</u> 23 936	<u>38 011</u> 31 652	<u>35 480</u> 32 882	<u>29 927</u> 23 936	<u>41 912</u> 31 652	<u>34 073</u> 23 936
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 399</u> 22 959	<u>36 698</u> 30 360	<u>34 117</u> 31 540	<u>28 935</u> 22 959	<u>40 600</u> 30 360	<u>33 080</u> 22 959

					-	-	-	-	-	-
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>40 725</u> 34 324	<u>44 050</u> 32 700	<u>44 627</u> 34 324	<u>44 627</u> 34 324	<u>35 091</u> 24 938	<u>35 091</u> 24 938
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>38 572</u> 30 909	<u>43 689</u> 29 753	<u>43 351</u> 30 909	<u>43 351</u> 30 909	<u>34 808</u> 22 500	<u>34 808</u> 22 500
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>37 573</u> 31 221	<u>41 361</u> 30 054	<u>41 474</u> 31 221	<u>41 474</u> 31 221	<u>32 845</u> 22 727	<u>32 845</u> 22 727
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>37 896</u> 31 540	<u>41 673</u> 30 360	<u>41 798</u> 31 540	<u>41 798</u> 31 540	<u>33 080</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>38 564</u> 32 197	<u>42 315</u> 30 993	<u>42 465</u> 32 197	<u>42 465</u> 32 197	<u>33 566</u> 23 438	<u>33 566</u> 23 438
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>38 908</u> 32 535	<u>42 647</u> 31 319	<u>42 810</u> 32 535	<u>42 810</u> 32 535	<u>33 817</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>37 573</u> 31 221	<u>41 361</u> 30 054	<u>41 474</u> 31 221	<u>41 474</u> 31 221	<u>32 845</u> 22 727	<u>32 845</u> 22 727
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>37 896</u> 31 540	<u>41 673</u> 30 360	<u>41 798</u> 31 540	<u>41 798</u> 31 540	<u>33 080</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>38 227</u> 31 865	<u>41 991</u> 30 673	<u>42 128</u> 31 865	<u>42 128</u> 31 865	<u>33 321</u> 23 196	<u>33 321</u> 23 196
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>38 908</u> 32 535	<u>42 647</u> 31 319	<u>42 810</u> 32 535	<u>42 810</u> 32 535	<u>33 817</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>39 260</u> 32 882	<u>42 985</u> 31 652	<u>43 161</u> 32 882	<u>43 161</u> 32 882	<u>34 073</u> 23 936	<u>34 073</u> 23 936
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>37 896</u> 31 540	<u>41 673</u> 30 360	<u>41 798</u> 31 540	<u>41 798</u> 31 540	<u>33 080</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959

					-	-	-		-	-	-
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>27 410</u> 24 938	<u>33 628</u> 24 938	<u>35 091</u> 24 938	<u>34 116</u> 24 938	<u>35 091</u> 24 938	<u>35 091</u> 24 938	<u>33 140</u> 24 938
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>24 981</u> 22 500	<u>33 016</u> 22 500	<u>34 808</u> 22 500	<u>33 613</u> 22 500	<u>34 808</u> 22 500	<u>34 808</u> 22 500	<u>32 419</u> 22 500
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>25 164</u> 22 727	<u>31 381</u> 22 727	<u>32 845</u> 22 727	<u>31 869</u> 22 727	<u>32 845</u> 22 727	<u>32 845</u> 22 727	<u>30 894</u> 22 727
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 399</u> 22 959	<u>31 617</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>32 105</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>31 129</u> 22 959
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 885</u> 23 438	<u>32 103</u> 23 438	<u>33 566</u> 23 438	<u>32 591</u> 23 438	<u>33 566</u> 23 438	<u>33 566</u> 23 438	<u>31 615</u> 23 438
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>26 136</u> 23 684	<u>32 354</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>32 841</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>31 866</u> 23 684
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>25 164</u> 22 727	<u>31 381</u> 22 727	<u>32 845</u> 22 727	<u>31 869</u> 22 727	<u>32 845</u> 22 727	<u>32 845</u> 22 727	<u>30 894</u> 22 727
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 399</u> 22 959	<u>31 617</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>32 105</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>31 129</u> 22 959
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 640</u> 23 196	<u>31 858</u> 23 196	<u>33 321</u> 23 196	<u>32 345</u> 23 196	<u>33 321</u> 23 196	<u>33 321</u> 23 196	<u>31 370</u> 23 196
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>26 136</u> 23 684	<u>32 354</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>32 841</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>33 817</u> 23 684	<u>31 866</u> 23 684
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>26 392</u> 23 936	<u>32 610</u> 23 936	<u>34 073</u> 23 936	<u>33 097</u> 23 936	<u>34 073</u> 23 936	<u>34 073</u> 23 936	<u>32 122</u> 23 936
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 399</u> 22 959	<u>31 617</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>32 105</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>33 080</u> 22 959	<u>31 129</u> 22 959

								-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 640</u> 23 196	<u>37 016</u> 30 673	<u>34 447</u> 31 865	<u>29 175</u> 23 196	<u>40 918</u> 30 673	<u>33 321</u> 23 196
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 885</u> 23 438	<u>37 341</u> 30 993	<u>34 784</u> 32 197	<u>29 421</u> 23 438	<u>41 242</u> 30 993	<u>33 566</u> 23 438
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>26 392</u> 23 936	<u>38 011</u> 31 652	<u>35 480</u> 32 882	<u>29 927</u> 23 936	<u>41 912</u> 31 652	<u>34 073</u> 23 936
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 653</u> 24 194	<u>38 357</u> 31 993	<u>35 840</u> 33 235	<u>30 189</u> 24 194	<u>42 258</u> 31 993	<u>34 334</u> 24 194
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>26 392</u> 23 936	<u>38 011</u> 31 652	<u>35 480</u> 32 882	<u>29 927</u> 23 936	<u>41 912</u> 31 652	<u>34 073</u> 23 936
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 653</u> 24 194	<u>38 357</u> 31 993	<u>35 840</u> 33 235	<u>30 189</u> 24 194	<u>42 258</u> 31 993	<u>34 334</u> 24 194
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 920</u> 24 457	<u>38 710</u> 32 340	<u>36 207</u> 33 596	<u>30 456</u> 24 457	<u>42 611</u> 32 340	<u>34 601</u> 24 457
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 194</u> 24 725	<u>39 071</u> 32 696	<u>36 582</u> 33 966	<u>30 729</u> 24 725	<u>42 972</u> 32 696	<u>34 874</u> 24 725
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 758</u> 25 281	<u>39 817</u> 33 430	<u>37 357</u> 34 729	<u>31 294</u> 25 281	<u>43 719</u> 33 430	<u>35 439</u> 25 281
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 964</u> 24 188	<u>35 799</u> 32 883	<u>35 602</u> 32 690	<u>31 158</u> 24 188	<u>43 163</u> 32 883	<u>36 523</u> 24 188
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 895</u> 24 432	<u>39 599</u> 33 215	<u>35 621</u> 33 020	<u>30 431</u> 24 432	<u>43 500</u> 33 215	<u>34 576</u> 24 432
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>27 149</u> 24 681	<u>39 943</u> 33 554	<u>35 963</u> 33 357	<u>30 684</u> 24 681	<u>43 845</u> 33 554	<u>34 830</u> 24 681

					-	-	-	-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>38 227</u> 31 865	<u>41 991</u> 30 673	<u>42 128</u> 31 865	<u>42 128</u> 31 865	<u>33 321</u> 23 196	<u>33 321</u> 23 196
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>38 564</u> 32 197	<u>42 315</u> 30 993	<u>42 465</u> 32 197	<u>42 465</u> 32 197	<u>33 566</u> 23 438	<u>33 566</u> 23 438
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>39 260</u> 32 882	<u>42 985</u> 31 652	<u>43 161</u> 32 882	<u>43 161</u> 32 882	<u>34 073</u> 23 936	<u>34 073</u> 23 936
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>39 619</u> 33 235	<u>43 331</u> 31 993	<u>43 521</u> 33 235	<u>43 521</u> 33 235	<u>34 334</u> 24 194	<u>34 334</u> 24 194
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>39 260</u> 32 882	<u>42 985</u> 31 652	<u>43 161</u> 32 882	<u>43 161</u> 32 882	<u>34 073</u> 23 936	<u>34 073</u> 23 936
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>39 619</u> 33 235	<u>43 331</u> 31 993	<u>43 521</u> 33 235	<u>43 521</u> 33 235	<u>34 334</u> 24 194	<u>34 334</u> 24 194
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>39 986</u> 33 596	<u>43 684</u> 32 340	<u>43 888</u> 33 596	<u>43 888</u> 33 596	<u>34 601</u> 24 457	<u>34 601</u> 24 457
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>40 361</u> 33 966	<u>44 045</u> 32 696	<u>44 263</u> 33 966	<u>44 263</u> 33 966	<u>34 874</u> 24 725	<u>34 874</u> 24 725
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>41 137</u> 34 729	<u>44 792</u> 33 430	<u>45 038</u> 34 729	<u>45 038</u> 34 729	<u>35 439</u> 25 281	<u>35 439</u> 25 281
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>40 382</u> 32 690	<u>46 869</u> 32 883	<u>45 161</u> 32 690	<u>45 161</u> 32 690	<u>36 523</u> 24 188	<u>36 523</u> 24 188
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>39 400</u> 33 020	<u>44 573</u> 33 215	<u>43 302</u> 33 020	<u>43 302</u> 33 020	<u>34 576</u> 24 432	<u>34 576</u> 24 432
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>39 743</u> 33 357	<u>44 918</u> 33 554	<u>43 644</u> 33 357	<u>43 644</u> 33 357	<u>34 830</u> 24 681	<u>34 830</u> 24 681

					-	-	-		-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 640</u> 23 196	<u>31 858</u> 23 196	<u>33 321</u> 23 196	<u>32 345</u> 23 196	<u>33 321</u> 23 196	<u>33 321</u> 23 196	<u>31 370</u> 23 196
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 885</u> 23 438	<u>32 103</u> 23 438	<u>33 566</u> 23 438	<u>32 591</u> 23 438	<u>33 566</u> 23 438	<u>33 566</u> 23 438	<u>31 615</u> 23 438
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>26 392</u> 23 936	<u>32 610</u> 23 936	<u>34 073</u> 23 936	<u>33 097</u> 23 936	<u>34 073</u> 23 936	<u>34 073</u> 23 936	<u>32 122</u> 23 936
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 653</u> 24 194	<u>32 871</u> 24 194	<u>34 334</u> 24 194	<u>33 359</u> 24 194	<u>34 334</u> 24 194	<u>34 334</u> 24 194	<u>32 384</u> 24 194
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>26 392</u> 23 936	<u>32 610</u> 23 936	<u>34 073</u> 23 936	<u>33 097</u> 23 936	<u>34 073</u> 23 936	<u>34 073</u> 23 936	<u>32 122</u> 23 936
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 653</u> 24 194	<u>32 871</u> 24 194	<u>34 334</u> 24 194	<u>33 359</u> 24 194	<u>34 334</u> 24 194	<u>34 334</u> 24 194	<u>32 384</u> 24 194
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 920</u> 24 457	<u>33 138</u> 24 457	<u>34 601</u> 24 457	<u>33 626</u> 24 457	<u>34 601</u> 24 457	<u>34 601</u> 24 457	<u>32 651</u> 24 457
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 194</u> 24 725	<u>33 411</u> 24 725	<u>34 874</u> 24 725	<u>33 899</u> 24 725	<u>34 874</u> 24 725	<u>34 874</u> 24 725	<u>32 924</u> 24 725
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 758</u> 25 281	<u>33 976</u> 25 281	<u>35 439</u> 25 281	<u>34 464</u> 25 281	<u>35 439</u> 25 281	<u>35 439</u> 25 281	<u>33 488</u> 25 281
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 696</u> 24 188	<u>34 730</u> 24 188	<u>36 523</u> 24 188	<u>35 328</u> 24 188	<u>36 523</u> 24 188	<u>36 523</u> 24 188	<u>34 133</u> 24 188
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 895</u> 24 432	<u>33 113</u> 24 432	<u>34 576</u> 24 432	<u>33 601</u> 24 432	<u>34 576</u> 24 432	<u>34 576</u> 24 432	<u>32 626</u> 24 432
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>27 149</u> 24 681	<u>33 367</u> 24 681	<u>34 830</u> 24 681	<u>33 854</u> 24 681	<u>34 830</u> 24 681	<u>34 830</u> 24 681	<u>32 879</u> 24 681

								-	-	-
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 671</u> 25 195	<u>40 654</u> 34 253	<u>36 669</u> 34 052	<u>31 207</u> 25 195	<u>44 555</u> 34 253	<u>35 352</u> 25 195
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 941</u> 25 461	<u>41 020</u> 34 614	<u>37 033</u> 34 410	<u>31 476</u> 25 461	<u>44 921</u> 34 614	<u>35 621</u> 25 461
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 895</u> 24 432	<u>39 599</u> 33 215	<u>35 621</u> 33 020	<u>30 431</u> 24 432	<u>43 500</u> 33 215	<u>34 576</u> 24 432
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>27 149</u> 24 681	<u>39 943</u> 33 554	<u>35 963</u> 33 357	<u>30 684</u> 24 681	<u>43 845</u> 33 554	<u>34 830</u> 24 681
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 407</u> 24 936	<u>40 295</u> 33 900	<u>36 313</u> 33 701	<u>30 943</u> 24 936	<u>44 196</u> 33 900	<u>35 088</u> 24 936
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 941</u> 25 461	<u>41 020</u> 34 614	<u>37 033</u> 34 410	<u>31 476</u> 25 461	<u>44 921</u> 34 614	<u>35 621</u> 25 461
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 216</u> 25 731	<u>41 394</u> 34 982	<u>37 405</u> 34 776	<u>31 751</u> 25 731	<u>45 295</u> 34 982	<u>35 897</u> 25 731
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>27 149</u> 24 681	<u>39 943</u> 33 554	<u>35 963</u> 33 357	<u>30 684</u> 24 681	<u>43 845</u> 33 554	<u>34 830</u> 24 681
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 407</u> 24 936	<u>40 295</u> 33 900	<u>36 313</u> 33 701	<u>30 943</u> 24 936	<u>44 196</u> 33 900	<u>35 088</u> 24 936
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 671</u> 25 195	<u>40 654</u> 34 253	<u>36 669</u> 34 052	<u>31 207</u> 25 195	<u>44 555</u> 34 253	<u>35 352</u> 25 195
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 216</u> 25 731	<u>41 394</u> 34 982	<u>37 405</u> 34 776	<u>31 751</u> 25 731	<u>45 295</u> 34 982	<u>35 897</u> 25 731
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 497</u> 26 008	<u>41 776</u> 35 358	<u>37 785</u> 35 150	<u>32 033</u> 26 008	<u>45 678</u> 35 358	<u>36 178</u> 26 008
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 216</u> 25 731	<u>41 394</u> 34 982	<u>37 405</u> 34 776	<u>31 751</u> 25 731	<u>45 295</u> 34 982	<u>35 897</u> 25 731

					-	-	-	-	-	-
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>40 449</u> 34 052	<u>45 628</u> 34 253	<u>44 350</u> 34 052	<u>44 350</u> 34 052	<u>35 352</u> 25 195	<u>35 352</u> 25 195
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>40 813</u> 34 410	<u>45 994</u> 34 614	<u>44 714</u> 34 410	<u>44 714</u> 34 410	<u>35 621</u> 25 461	<u>35 621</u> 25 461
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>39 400</u> 33 020	<u>44 573</u> 33 215	<u>43 302</u> 33 020	<u>43 302</u> 33 020	<u>34 576</u> 24 432	<u>34 576</u> 24 432
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>39 743</u> 33 357	<u>44 918</u> 33 554	<u>43 644</u> 33 357	<u>43 644</u> 33 357	<u>34 830</u> 24 681	<u>34 830</u> 24 681
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>40 092</u> 33 701	<u>45 269</u> 33 900	<u>43 994</u> 33 701	<u>43 994</u> 33 701	<u>35 088</u> 24 936	<u>35 088</u> 24 936
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>40 813</u> 34 410	<u>45 994</u> 34 614	<u>44 714</u> 34 410	<u>44 714</u> 34 410	<u>35 621</u> 25 461	<u>35 621</u> 25 461
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>41 185</u> 34 776	<u>46 368</u> 34 982	<u>45 086</u> 34 776	<u>45 086</u> 34 776	<u>35 897</u> 25 731	<u>35 897</u> 25 731
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>39 743</u> 33 357	<u>44 918</u> 33 554	<u>43 644</u> 33 357	<u>43 644</u> 33 357	<u>34 830</u> 24 681	<u>34 830</u> 24 681
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>40 092</u> 33 701	<u>45 269</u> 33 900	<u>43 994</u> 33 701	<u>43 994</u> 33 701	<u>35 088</u> 24 936	<u>35 088</u> 24 936
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>40 449</u> 34 052	<u>45 628</u> 34 253	<u>44 350</u> 34 052	<u>44 350</u> 34 052	<u>35 352</u> 25 195	<u>35 352</u> 25 195
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>41 185</u> 34 776	<u>46 368</u> 34 982	<u>45 086</u> 34 776	<u>45 086</u> 34 776	<u>35 897</u> 25 731	<u>35 897</u> 25 731
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>41 565</u> 35 150	<u>46 750</u> 35 358	<u>45 466</u> 35 150	<u>45 466</u> 35 150	<u>36 178</u> 26 008	<u>36 178</u> 26 008
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>41 185</u> 34 776	<u>46 368</u> 34 982	<u>45 086</u> 34 776	<u>45 086</u> 34 776	<u>35 897</u> 25 731	<u>35 897</u> 25 731

					-	-	-		-	-	-
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 671</u> 25 195	<u>33 889</u> 25 195	<u>35 352</u> 25 195	<u>34 377</u> 25 195	<u>35 352</u> 25 195	<u>35 352</u> 25 195	<u>33 401</u> 25 195
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 941</u> 25 461	<u>34 158</u> 25 461	<u>35 621</u> 25 461	<u>34 646</u> 25 461	<u>35 621</u> 25 461	<u>35 621</u> 25 461	<u>33 671</u> 25 461
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 895</u> 24 432	<u>33 113</u> 24 432	<u>34 576</u> 24 432	<u>33 601</u> 24 432	<u>34 576</u> 24 432	<u>34 576</u> 24 432	<u>32 626</u> 24 432
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>27 149</u> 24 681	<u>33 367</u> 24 681	<u>34 830</u> 24 681	<u>33 854</u> 24 681	<u>34 830</u> 24 681	<u>34 830</u> 24 681	<u>32 879</u> 24 681
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 407</u> 24 936	<u>33 625</u> 24 936	<u>35 088</u> 24 936	<u>34 113</u> 24 936	<u>35 088</u> 24 936	<u>35 088</u> 24 936	<u>33 137</u> 24 936
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 941</u> 25 461	<u>34 158</u> 25 461	<u>35 621</u> 25 461	<u>34 646</u> 25 461	<u>35 621</u> 25 461	<u>35 621</u> 25 461	<u>33 671</u> 25 461
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 216</u> 25 731	<u>34 434</u> 25 731	<u>35 897</u> 25 731	<u>34 921</u> 25 731	<u>35 897</u> 25 731	<u>35 897</u> 25 731	<u>33 946</u> 25 731
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>27 149</u> 24 681	<u>33 367</u> 24 681	<u>34 830</u> 24 681	<u>33 854</u> 24 681	<u>34 830</u> 24 681	<u>34 830</u> 24 681	<u>32 879</u> 24 681
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 407</u> 24 936	<u>33 625</u> 24 936	<u>35 088</u> 24 936	<u>34 113</u> 24 936	<u>35 088</u> 24 936	<u>35 088</u> 24 936	<u>33 137</u> 24 936
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 671</u> 25 195	<u>33 889</u> 25 195	<u>35 352</u> 25 195	<u>34 377</u> 25 195	<u>35 352</u> 25 195	<u>35 352</u> 25 195	<u>33 401</u> 25 195
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 216</u> 25 731	<u>34 434</u> 25 731	<u>35 897</u> 25 731	<u>34 921</u> 25 731	<u>35 897</u> 25 731	<u>35 897</u> 25 731	<u>33 946</u> 25 731
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 497</u> 26 008	<u>34 715</u> 26 008	<u>36 178</u> 26 008	<u>35 202</u> 26 008	<u>36 178</u> 26 008	<u>36 178</u> 26 008	<u>34 227</u> 26 008
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 216</u> 25 731	<u>34 434</u> 25 731	<u>35 897</u> 25 731	<u>34 921</u> 25 731	<u>35 897</u> 25 731	<u>35 897</u> 25 731	<u>33 946</u> 25 731

								-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 497</u> 26 008	<u>41 776</u> 35 358	<u>37 785</u> 35 150	<u>32 033</u> 26 008	<u>45 678</u> 35 358	<u>36 178</u> 26 008
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 784</u> 26 291	<u>42 167</u> 35 743	<u>38 173</u> 35 532	<u>32 320</u> 26 291	<u>46 068</u> 35 743	<u>36 465</u> 26 291
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>29 078</u> 26 580	<u>42 566</u> 36 135	<u>38 570</u> 35 923	<u>32 613</u> 26 580	<u>46 467</u> 36 135	<u>36 759</u> 26 580
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 684</u> 27 177	<u>43 391</u> 36 947	<u>39 390</u> 36 730	<u>33 220</u> 27 177	<u>47 292</u> 36 947	<u>37 365</u> 27 177
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 270</u> 25 473	<u>38 073</u> 35 122	<u>36 465</u> 33 538	<u>32 464</u> 25 473	<u>45 437</u> 35 122	<u>37 829</u> 25 473
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 215</u> 25 731	<u>41 896</u> 35 476	<u>36 492</u> 33 877	<u>31 751</u> 25 731	<u>45 798</u> 35 476	<u>35 896</u> 25 731
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 754</u> 26 261	<u>42 639</u> 36 208	<u>37 201</u> 34 576	<u>32 290</u> 26 261	<u>46 541</u> 36 208	<u>36 435</u> 26 261
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 032</u> 26 535	<u>43 023</u> 36 585	<u>37 567</u> 34 936	<u>32 567</u> 26 535	<u>46 924</u> 36 585	<u>36 713</u> 26 535
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 215</u> 25 731	<u>41 896</u> 35 476	<u>36 492</u> 33 877	<u>31 751</u> 25 731	<u>45 798</u> 35 476	<u>35 896</u> 25 731
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 482</u> 25 993	<u>42 264</u> 35 838	<u>36 843</u> 34 223	<u>32 017</u> 25 993	<u>46 165</u> 35 838	<u>36 163</u> 25 993
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 032</u> 26 535	<u>43 023</u> 36 585	<u>37 567</u> 34 936	<u>32 567</u> 26 535	<u>46 924</u> 36 585	<u>36 713</u> 26 535
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 316</u> 26 814	<u>43 414</u> 36 970	<u>37 941</u> 35 303	<u>32 851</u> 26 814	<u>47 315</u> 36 970	<u>36 997</u> 26 814

					-	-	-	-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>41 565</u> 35 150	<u>46 750</u> 35 358	<u>45 466</u> 35 150	<u>45 466</u> 35 150	<u>36 178</u> 26 008	<u>36 178</u> 26 008
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>41 953</u> 35 532	<u>47 141</u> 35 743	<u>45 854</u> 35 532	<u>45 854</u> 35 532	<u>36 465</u> 26 291	<u>36 465</u> 26 291
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>42 350</u> 35 923	<u>47 540</u> 36 135	<u>46 251</u> 35 923	<u>46 251</u> 35 923	<u>36 759</u> 26 580	<u>36 759</u> 26 580
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>43 170</u> 36 730	<u>48 365</u> 36 947	<u>47 071</u> 36 730	<u>47 071</u> 36 730	<u>37 365</u> 27 177	<u>37 365</u> 27 177
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>41 244</u> 33 538	<u>49 144</u> 35 122	<u>46 023</u> 33 538	<u>46 023</u> 33 538	<u>37 829</u> 25 473	<u>37 829</u> 25 473
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 271</u> 33 877	<u>46 871</u> 35 476	<u>44 173</u> 33 877	<u>44 173</u> 33 877	<u>35 896</u> 25 731	<u>35 896</u> 25 731
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 981</u> 34 576	<u>47 614</u> 36 208	<u>44 882</u> 34 576	<u>44 882</u> 34 576	<u>36 435</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 347</u> 34 936	<u>47 997</u> 36 585	<u>45 248</u> 34 936	<u>45 248</u> 34 936	<u>36 713</u> 26 535	<u>36 713</u> 26 535
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 271</u> 33 877	<u>46 871</u> 35 476	<u>44 173</u> 33 877	<u>44 173</u> 33 877	<u>35 896</u> 25 731	<u>35 896</u> 25 731
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 622</u> 34 223	<u>47 238</u> 35 838	<u>44 524</u> 34 223	<u>44 524</u> 34 223	<u>36 163</u> 25 993	<u>36 163</u> 25 993
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 347</u> 34 936	<u>47 997</u> 36 585	<u>45 248</u> 34 936	<u>45 248</u> 34 936	<u>36 713</u> 26 535	<u>36 713</u> 26 535
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 721</u> 35 303	<u>48 388</u> 36 970	<u>45 622</u> 35 303	<u>45 622</u> 35 303	<u>36 997</u> 26 814	<u>36 997</u> 26 814

					-	-	-		-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 497</u> 26 008	<u>34 715</u> 26 008	<u>36 178</u> 26 008	<u>35 202</u> 26 008	<u>36 178</u> 26 008	<u>36 178</u> 26 008	<u>34 227</u> 26 008
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 784</u> 26 291	<u>35 002</u> 26 291	<u>36 465</u> 26 291	<u>35 490</u> 26 291	<u>36 465</u> 26 291	<u>36 465</u> 26 291	<u>34 514</u> 26 291
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>29 078</u> 26 580	<u>35 296</u> 26 580	<u>36 759</u> 26 580	<u>35 783</u> 26 580	<u>36 759</u> 26 580	<u>36 759</u> 26 580	<u>34 808</u> 26 580
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 684</u> 27 177	<u>35 902</u> 27 177	<u>37 365</u> 27 177	<u>36 390</u> 27 177	<u>37 365</u> 27 177	<u>37 365</u> 27 177	<u>35 415</u> 27 177
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 002</u> 25 473	<u>36 037</u> 25 473	<u>37 829</u> 25 473	<u>36 634</u> 25 473	<u>37 829</u> 25 473	<u>37 829</u> 25 473	<u>35 439</u> 25 473
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 215</u> 25 731	<u>34 433</u> 25 731	<u>35 896</u> 25 731	<u>34 920</u> 25 731	<u>35 896</u> 25 731	<u>35 896</u> 25 731	<u>33 945</u> 25 731
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 754</u> 26 261	<u>34 972</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261	<u>35 459</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261	<u>36 435</u> 26 261	<u>34 484</u> 26 261
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 032</u> 26 535	<u>35 250</u> 26 535	<u>36 713</u> 26 535	<u>35 737</u> 26 535	<u>36 713</u> 26 535	<u>36 713</u> 26 535	<u>34 762</u> 26 535
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 215</u> 25 731	<u>34 433</u> 25 731	<u>35 896</u> 25 731	<u>34 920</u> 25 731	<u>35 896</u> 25 731	<u>35 896</u> 25 731	<u>33 945</u> 25 731
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 482</u> 25 993	<u>34 700</u> 25 993	<u>36 163</u> 25 993	<u>35 187</u> 25 993	<u>36 163</u> 25 993	<u>36 163</u> 25 993	<u>34 212</u> 25 993
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 032</u> 26 535	<u>35 250</u> 26 535	<u>36 713</u> 26 535	<u>35 737</u> 26 535	<u>36 713</u> 26 535	<u>36 713</u> 26 535	<u>34 762</u> 26 535
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 316</u> 26 814	<u>35 533</u> 26 814	<u>36 997</u> 26 814	<u>36 021</u> 26 814	<u>36 997</u> 26 814	<u>36 997</u> 26 814	<u>35 046</u> 26 814

								-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 316</u> 26 814	<u>43 414</u> 36 970	<u>37 941</u> 35 303	<u>32 851</u> 26 814	<u>47 315</u> 36 970	<u>36 997</u> 26 814
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 605</u> 27 099	<u>43 813</u> 37 364	<u>38 323</u> 35 679	<u>33 141</u> 27 099	<u>47 715</u> 37 364	<u>37 286</u> 27 099
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 204</u> 27 688	<u>44 639</u> 38 176	<u>39 111</u> 36 455	<u>33 740</u> 27 688	<u>48 540</u> 38 176	<u>37 885</u> 27 688
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 513</u> 27 993	<u>45 065</u> 38 595	<u>39 518</u> 36 855	<u>34 049</u> 27 993	<u>48 966</u> 38 595	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>29 495</u> 26 679	<u>38 073</u> 35 122	<u>36 465</u> 33 538	<u>33 689</u> 26 679	<u>45 437</u> 35 122	<u>39 054</u> 26 679
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>30 475</u> 27 643	<u>40 229</u> 37 244	<u>39 667</u> 36 690	<u>34 669</u> 27 643	<u>47 593</u> 37 244	<u>40 033</u> 27 643
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>30 441</u> 27 922	<u>44 074</u> 37 620	<u>39 726</u> 37 061	<u>33 977</u> 27 922	<u>47 975</u> 37 620	<u>38 122</u> 27 922
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 026</u> 28 498	<u>44 862</u> 38 396	<u>40 503</u> 37 825	<u>34 562</u> 28 498	<u>48 763</u> 38 396	<u>38 707</u> 28 498
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>31 328</u> 28 795	<u>45 268</u> 38 795	<u>40 903</u> 38 219	<u>34 864</u> 28 795	<u>49 170</u> 38 795	<u>39 009</u> 28 795
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>30 441</u> 27 922	<u>44 074</u> 37 620	<u>39 726</u> 37 061	<u>33 977</u> 27 922	<u>47 975</u> 37 620	<u>38 122</u> 27 922
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>30 731</u> 28 207	<u>44 464</u> 38 004	<u>40 110</u> 37 439	<u>34 267</u> 28 207	<u>48 365</u> 38 004	<u>38 412</u> 28 207

					-	-	-	-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 721</u> 35 303	<u>48 388</u> 36 970	<u>45 622</u> 35 303	<u>45 622</u> 35 303	<u>36 997</u> 26 814	<u>36 997</u> 26 814
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>42 102</u> 35 679	<u>48 788</u> 37 364	<u>46 004</u> 35 679	<u>46 004</u> 35 679	<u>37 286</u> 27 099	<u>37 286</u> 27 099
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 890</u> 36 455	<u>49 613</u> 38 176	<u>46 792</u> 36 455	<u>46 792</u> 36 455	<u>37 885</u> 27 688	<u>37 885</u> 27 688
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>43 297</u> 36 855	<u>50 039</u> 38 595	<u>47 199</u> 36 855	<u>47 199</u> 36 855	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>41 244</u> 33 538	<u>49 144</u> 35 122	<u>46 023</u> 33 538	<u>46 023</u> 33 538	<u>39 054</u> 26 679	<u>39 054</u> 26 679
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>44 446</u> 36 690	<u>51 300</u> 37 244	<u>49 225</u> 36 690	<u>49 225</u> 36 690	<u>40 033</u> 27 643	<u>40 033</u> 27 643
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>43 506</u> 37 061	<u>49 048</u> 37 620	<u>47 407</u> 37 061	<u>47 407</u> 37 061	<u>38 122</u> 27 922	<u>38 122</u> 27 922
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>44 282</u> 37 825	<u>49 836</u> 38 396	<u>48 184</u> 37 825	<u>48 184</u> 37 825	<u>38 707</u> 28 498	<u>38 707</u> 28 498
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>44 682</u> 38 219	<u>50 243</u> 38 795	<u>48 584</u> 38 219	<u>48 584</u> 38 219	<u>39 009</u> 28 795	<u>39 009</u> 28 795
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>43 506</u> 37 061	<u>49 048</u> 37 620	<u>47 407</u> 37 061	<u>47 407</u> 37 061	<u>38 122</u> 27 922	<u>38 122</u> 27 922
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>43 890</u> 37 439	<u>49 438</u> 38 004	<u>47 791</u> 37 439	<u>47 791</u> 37 439	<u>38 412</u> 28 207	<u>38 412</u> 28 207

					-	-	-		-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 316</u> 26 814	<u>35 533</u> 26 814	<u>36 997</u> 26 814	<u>36 021</u> 26 814	<u>36 997</u> 26 814	<u>36 997</u> 26 814	<u>35 046</u> 26 814
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 605</u> 27 099	<u>35 823</u> 27 099	<u>37 286</u> 27 099	<u>36 311</u> 27 099	<u>37 286</u> 27 099	<u>37 286</u> 27 099	<u>35 336</u> 27 099
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 204</u> 27 688	<u>36 422</u> 27 688	<u>37 885</u> 27 688	<u>36 910</u> 27 688	<u>37 885</u> 27 688	<u>37 885</u> 27 688	<u>35 934</u> 27 688
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 513</u> 27 993	<u>36 731</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993	<u>37 219</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993	<u>38 194</u> 27 993	<u>36 243</u> 27 993
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>29 227</u> 26 679	<u>37 261</u> 26 679	<u>39 054</u> 26 679	<u>37 859</u> 26 679	<u>39 054</u> 26 679	<u>39 054</u> 26 679	<u>36 664</u> 26 679
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>30 207</u> 27 643	<u>38 241</u> 27 643	<u>40 033</u> 27 643	<u>38 838</u> 27 643	<u>40 033</u> 27 643	<u>40 033</u> 27 643	<u>37 644</u> 27 643
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>30 441</u> 27 922	<u>36 659</u> 27 922	<u>38 122</u> 27 922	<u>37 147</u> 27 922	<u>38 122</u> 27 922	<u>38 122</u> 27 922	<u>36 172</u> 27 922
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 026</u> 28 498	<u>37 244</u> 28 498	<u>38 707</u> 28 498	<u>37 732</u> 28 498	<u>38 707</u> 28 498	<u>38 707</u> 28 498	<u>36 757</u> 28 498
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>31 328</u> 28 795	<u>37 546</u> 28 795	<u>39 009</u> 28 795	<u>38 034</u> 28 795	<u>39 009</u> 28 795	<u>39 009</u> 28 795	<u>37 058</u> 28 795
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>30 441</u> 27 922	<u>36 659</u> 27 922	<u>38 122</u> 27 922	<u>37 147</u> 27 922	<u>38 122</u> 27 922	<u>38 122</u> 27 922	<u>36 172</u> 27 922
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>30 731</u> 28 207	<u>36 949</u> 28 207	<u>38 412</u> 28 207	<u>37 437</u> 28 207	<u>38 412</u> 28 207	<u>38 412</u> 28 207	<u>36 461</u> 28 207

								-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>31 328</u> 28 795	<u>45 268</u> 38 795	<u>40 903</u> 38 219	<u>34 864</u> 28 795	<u>49 170</u> 38 795	<u>39 009</u> 28 795
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>31 636</u> 29 098	<u>45 683</u> 39 204	<u>41 312</u> 38 621	<u>35 172</u> 29 098	<u>49 585</u> 39 204	<u>39 317</u> 29 098
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>31 636</u> 29 098	<u>45 683</u> 39 204	<u>41 312</u> 38 621	<u>35 172</u> 29 098	<u>49 585</u> 39 204	<u>39 317</u> 29 098
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 29 407	<u>46 107</u> 39 621	<u>41 729</u> 39 032	<u>35 486</u> 29 407	<u>50 008</u> 39 621	<u>39 631</u> 29 407
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>32 600</u> 30 047	<u>46 982</u> 40 482	<u>42 591</u> 39 880	<u>36 136</u> 30 047	<u>50 884</u> 40 482	<u>40 281</u> 30 047
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>32 935</u> 30 377	<u>47 434</u> 40 927	<u>43 036</u> 40 319	<u>36 471</u> 30 377	<u>51 336</u> 40 927	<u>40 616</u> 30 377
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>32 353</u> 29 491	<u>41 364</u> 38 361	<u>41 158</u> 38 158	<u>36 547</u> 29 491	<u>48 728</u> 38 361	<u>41 911</u> 29 491
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>32 338</u> 29 789	<u>45 221</u> 38 748	<u>41 232</u> 38 543	<u>35 874</u> 29 789	<u>49 122</u> 38 748	<u>40 019</u> 29 789
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>32 962</u> 30 403	<u>46 032</u> 39 547	<u>42 040</u> 39 338	<u>36 498</u> 30 403	<u>49 934</u> 39 547	<u>40 643</u> 30 403
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>33 284</u> 30 720	<u>46 451</u> 39 959	<u>42 456</u> 39 748	<u>36 820</u> 30 720	<u>50 352</u> 39 959	<u>40 965</u> 30 720
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>32 338</u> 29 789	<u>45 221</u> 38 748	<u>41 232</u> 38 543	<u>35 874</u> 29 789	<u>49 122</u> 38 748	<u>40 019</u> 29 789
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>32 647</u> 30 093	<u>45 622</u> 39 144	<u>41 632</u> 38 936	<u>36 183</u> 30 093	<u>49 524</u> 39 144	<u>40 328</u> 30 093

					-	-	-	-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>44 682</u> 38 219	<u>50 243</u> 38 795	<u>48 584</u> 38 219	<u>48 584</u> 38 219	<u>39 009</u> 28 795	<u>39 009</u> 28 795
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>45 091</u> 38 621	<u>50 658</u> 39 204	<u>48 993</u> 38 621	<u>48 993</u> 38 621	<u>39 317</u> 29 098	<u>39 317</u> 29 098
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>45 091</u> 38 621	<u>50 658</u> 39 204	<u>48 993</u> 38 621	<u>48 993</u> 38 621	<u>39 317</u> 29 098	<u>39 317</u> 29 098
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>45 509</u> 39 032	<u>51 081</u> 39 621	<u>49 410</u> 39 032	<u>49 410</u> 39 032	<u>39 631</u> 29 407	<u>39 631</u> 29 407
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>46 371</u> 39 880	<u>51 956</u> 40 482	<u>50 272</u> 39 880	<u>50 272</u> 39 880	<u>40 281</u> 30 047	<u>40 281</u> 30 047
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>46 816</u> 40 319	<u>52 408</u> 40 927	<u>50 717</u> 40 319	<u>50 717</u> 40 319	<u>40 616</u> 30 377	<u>40 616</u> 30 377
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>45 937</u> 38 158	<u>52 435</u> 38 361	<u>50 716</u> 38 158	<u>50 716</u> 38 158	<u>41 911</u> 29 491	<u>41 911</u> 29 491
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>45 012</u> 38 543	<u>50 195</u> 38 748	<u>48 913</u> 38 543	<u>48 913</u> 38 543	<u>40 019</u> 29 789	<u>40 019</u> 29 789
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>45 819</u> 39 338	<u>51 007</u> 39 547	<u>49 721</u> 39 338	<u>49 721</u> 39 338	<u>40 643</u> 30 403	<u>40 643</u> 30 403
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>46 236</u> 39 748	<u>51 425</u> 39 959	<u>50 137</u> 39 748	<u>50 137</u> 39 748	<u>40 965</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>45 012</u> 38 543	<u>50 195</u> 38 748	<u>48 913</u> 38 543	<u>48 913</u> 38 543	<u>40 019</u> 29 789	<u>40 019</u> 29 789
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>45 412</u> 38 936	<u>50 597</u> 39 144	<u>49 313</u> 38 936	<u>49 313</u> 38 936	<u>40 328</u> 30 093	<u>40 328</u> 30 093

					-	-	-		-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>31 328</u> 28 795	<u>37 546</u> 28 795	<u>39 009</u> 28 795	<u>38 034</u> 28 795	<u>39 009</u> 28 795	<u>39 009</u> 28 795	<u>37 058</u> 28 795
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>31 636</u> 29 098	<u>37 854</u> 29 098	<u>39 317</u> 29 098	<u>38 342</u> 29 098	<u>39 317</u> 29 098	<u>39 317</u> 29 098	<u>37 366</u> 29 098
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>31 636</u> 29 098	<u>37 854</u> 29 098	<u>39 317</u> 29 098	<u>38 342</u> 29 098	<u>39 317</u> 29 098	<u>39 317</u> 29 098	<u>37 366</u> 29 098
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 29 407	<u>38 168</u> 29 407	<u>39 631</u> 29 407	<u>38 656</u> 29 407	<u>39 631</u> 29 407	<u>39 631</u> 29 407	<u>37 681</u> 29 407
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>32 600</u> 30 047	<u>38 818</u> 30 047	<u>40 281</u> 30 047	<u>39 306</u> 30 047	<u>40 281</u> 30 047	<u>40 281</u> 30 047	<u>38 330</u> 30 047
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>32 935</u> 30 377	<u>39 153</u> 30 377	<u>40 616</u> 30 377	<u>39 641</u> 30 377	<u>40 616</u> 30 377	<u>40 616</u> 30 377	<u>38 666</u> 30 377
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>32 084</u> 29 491	<u>40 119</u> 29 491	<u>41 911</u> 29 491	<u>40 716</u> 29 491	<u>41 911</u> 29 491	<u>41 911</u> 29 491	<u>39 521</u> 29 491
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>32 338</u> 29 789	<u>38 556</u> 29 789	<u>40 019</u> 29 789	<u>39 044</u> 29 789	<u>40 019</u> 29 789	<u>40 019</u> 29 789	<u>38 068</u> 29 789
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>32 962</u> 30 403	<u>39 180</u> 30 403	<u>40 643</u> 30 403	<u>39 668</u> 30 403	<u>40 643</u> 30 403	<u>40 643</u> 30 403	<u>38 693</u> 30 403
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>33 284</u> 30 720	<u>39 502</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720	<u>39 990</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720	<u>39 014</u> 30 720
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>32 338</u> 29 789	<u>38 556</u> 29 789	<u>40 019</u> 29 789	<u>39 044</u> 29 789	<u>40 019</u> 29 789	<u>40 019</u> 29 789	<u>38 068</u> 29 789
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>32 647</u> 30 093	<u>38 865</u> 30 093	<u>40 328</u> 30 093	<u>39 353</u> 30 093	<u>40 328</u> 30 093	<u>40 328</u> 30 093	<u>38 377</u> 30 093

								-	-	-
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>33 284</u> 30 720	<u>46 451</u> 39 959	<u>42 456</u> 39 748	<u>36 820</u> 30 720	<u>50 352</u> 39 959	<u>40 965</u> 30 720
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 613</u> 31 043	<u>46 878</u> 40 380	<u>42 881</u> 40 166	<u>37 148</u> 31 043	<u>50 780</u> 40 380	<u>41 294</u> 31 043
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 613</u> 31 043	<u>46 878</u> 40 380	<u>42 881</u> 40 166	<u>37 148</u> 31 043	<u>50 780</u> 40 380	<u>41 294</u> 31 043
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 948</u> 31 373	<u>47 315</u> 40 810	<u>43 315</u> 40 593	<u>37 484</u> 31 373	<u>51 216</u> 40 810	<u>41 629</u> 31 373
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 641</u> 32 056	<u>48 216</u> 41 697	<u>44 212</u> 41 476	<u>38 177</u> 32 056	<u>52 117</u> 41 697	<u>42 322</u> 32 056
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 999</u> 32 408	<u>48 682</u> 42 155	<u>44 675</u> 41 931	<u>38 535</u> 32 408	<u>52 583</u> 42 155	<u>42 680</u> 32 408
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>33 251</u> 30 376	<u>42 534</u> 39 512	<u>42 709</u> 39 684	<u>37 446</u> 30 376	<u>49 898</u> 39 512	<u>42 810</u> 30 376
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>33 246</u> 30 683	<u>46 402</u> 39 911	<u>42 799</u> 40 085	<u>36 782</u> 30 683	<u>50 303</u> 39 911	<u>40 927</u> 30 683
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>33 889</u> 31 315	<u>47 238</u> 40 734	<u>43 639</u> 40 911	<u>37 425</u> 31 315	<u>51 139</u> 40 734	<u>41 570</u> 31 315
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>34 220</u> 31 641	<u>47 669</u> 41 158	<u>44 072</u> 41 337	<u>37 756</u> 31 641	<u>51 570</u> 41 158	<u>41 901</u> 31 641
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>33 246</u> 30 683	<u>46 402</u> 39 911	<u>42 799</u> 40 085	<u>36 782</u> 30 683	<u>50 303</u> 39 911	<u>40 927</u> 30 683
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>33 564</u> 30 996	<u>46 815</u> 40 318	<u>43 214</u> 40 494	<u>37 100</u> 30 996	<u>50 717</u> 40 318	<u>41 245</u> 30 996

					-	-	-	-	-	-
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>46 236</u> 39 748	<u>51 425</u> 39 959	<u>50 137</u> 39 748	<u>50 137</u> 39 748	<u>40 965</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>46 661</u> 40 166	<u>51 853</u> 40 380	<u>50 562</u> 40 166	<u>50 562</u> 40 166	<u>41 294</u> 31 043	<u>41 294</u> 31 043
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>46 661</u> 40 166	<u>51 853</u> 40 380	<u>50 562</u> 40 166	<u>50 562</u> 40 166	<u>41 294</u> 31 043	<u>41 294</u> 31 043
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>47 095</u> 40 593	<u>52 289</u> 40 810	<u>50 996</u> 40 593	<u>50 996</u> 40 593	<u>41 629</u> 31 373	<u>41 629</u> 31 373
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>47 991</u> 41 476	<u>53 190</u> 41 697	<u>51 893</u> 41 476	<u>51 893</u> 41 476	<u>42 322</u> 32 056	<u>42 322</u> 32 056
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>48 455</u> 41 931	<u>53 656</u> 42 155	<u>52 356</u> 41 931	<u>52 356</u> 41 931	<u>42 680</u> 32 408	<u>42 680</u> 32 408
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>47 488</u> 39 684	<u>53 604</u> 39 512	<u>52 267</u> 39 684	<u>52 267</u> 39 684	<u>42 810</u> 30 376	<u>42 810</u> 30 376
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>46 578</u> 40 085	<u>51 376</u> 39 911	<u>50 480</u> 40 085	<u>50 480</u> 40 085	<u>40 927</u> 30 683	<u>40 927</u> 30 683
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>47 418</u> 40 911	<u>52 212</u> 40 734	<u>51 319</u> 40 911	<u>51 319</u> 40 911	<u>41 570</u> 31 315	<u>41 570</u> 31 315
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>47 851</u> 41 337	<u>52 643</u> 41 158	<u>51 752</u> 41 337	<u>51 752</u> 41 337	<u>41 901</u> 31 641	<u>41 901</u> 31 641
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>46 578</u> 40 085	<u>51 376</u> 39 911	<u>50 480</u> 40 085	<u>50 480</u> 40 085	<u>40 927</u> 30 683	<u>40 927</u> 30 683
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>46 994</u> 40 494	<u>51 790</u> 40 318	<u>50 895</u> 40 494	<u>50 895</u> 40 494	<u>41 245</u> 30 996	<u>41 245</u> 30 996

					-	-	-		-	-	-
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>33 284</u> 30 720	<u>39 502</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720	<u>39 990</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720	<u>40 965</u> 30 720	<u>39 014</u> 30 720
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 613</u> 31 043	<u>39 830</u> 31 043	<u>41 294</u> 31 043	<u>40 318</u> 31 043	<u>41 294</u> 31 043	<u>41 294</u> 31 043	<u>39 343</u> 31 043
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 613</u> 31 043	<u>39 830</u> 31 043	<u>41 294</u> 31 043	<u>40 318</u> 31 043	<u>41 294</u> 31 043	<u>41 294</u> 31 043	<u>39 343</u> 31 043
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 948</u> 31 373	<u>40 166</u> 31 373	<u>41 629</u> 31 373	<u>40 654</u> 31 373	<u>41 629</u> 31 373	<u>41 629</u> 31 373	<u>39 678</u> 31 373
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 641</u> 32 056	<u>40 859</u> 32 056	<u>42 322</u> 32 056	<u>41 347</u> 32 056	<u>42 322</u> 32 056	<u>42 322</u> 32 056	<u>40 371</u> 32 056
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 999</u> 32 408	<u>41 217</u> 32 408	<u>42 680</u> 32 408	<u>41 705</u> 32 408	<u>42 680</u> 32 408	<u>42 680</u> 32 408	<u>40 729</u> 32 408
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>32 983</u> 30 376	<u>41 018</u> 30 376	<u>42 810</u> 30 376	<u>41 615</u> 30 376	<u>42 810</u> 30 376	<u>42 810</u> 30 376	<u>40 420</u> 30 376
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>33 246</u> 30 683	<u>39 464</u> 30 683	<u>40 927</u> 30 683	<u>39 952</u> 30 683	<u>40 927</u> 30 683	<u>40 927</u> 30 683	<u>38 976</u> 30 683
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>33 889</u> 31 315	<u>40 107</u> 31 315	<u>41 570</u> 31 315	<u>40 595</u> 31 315	<u>41 570</u> 31 315	<u>41 570</u> 31 315	<u>39 619</u> 31 315
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>34 220</u> 31 641	<u>40 438</u> 31 641	<u>41 901</u> 31 641	<u>40 926</u> 31 641	<u>41 901</u> 31 641	<u>41 901</u> 31 641	<u>39 951</u> 31 641
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>33 246</u> 30 683	<u>39 464</u> 30 683	<u>40 927</u> 30 683	<u>39 952</u> 30 683	<u>40 927</u> 30 683	<u>40 927</u> 30 683	<u>38 976</u> 30 683
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>33 564</u> 30 996	<u>39 782</u> 30 996	<u>41 245</u> 30 996	<u>40 270</u> 30 996	<u>41 245</u> 30 996	<u>41 245</u> 30 996	<u>39 295</u> 30 996

								-	-	-
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>34 220</u> 31 641	<u>47 669</u> 41 158	<u>44 072</u> 41 337	<u>37 756</u> 31 641	<u>51 570</u> 41 158	<u>41 901</u> 31 641
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>34 559</u> 31 975	<u>48 109</u> 41 591	<u>44 514</u> 41 773	<u>38 094</u> 31 975	<u>52 010</u> 41 591	<u>42 240</u> 31 975
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>34 559</u> 31 975	<u>48 109</u> 41 591	<u>44 514</u> 41 773	<u>38 094</u> 31 975	<u>52 010</u> 41 591	<u>42 240</u> 31 975
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>34 904</u> 32 315	<u>48 559</u> 42 034	<u>44 965</u> 42 217	<u>38 440</u> 32 315	<u>52 460</u> 42 034	<u>42 585</u> 32 315
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>35 618</u> 33 017	<u>49 487</u> 42 948	<u>45 898</u> 43 135	<u>39 154</u> 33 017	<u>53 388</u> 42 948	<u>43 299</u> 33 017
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>35 987</u> 33 380	<u>49 966</u> 43 420	<u>46 379</u> 43 609	<u>39 522</u> 33 380	<u>53 868</u> 43 420	<u>43 668</u> 33 380
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>34 177</u> 31 287	<u>40 697</u> 40 697	<u>44 321</u> 41 271	<u>38 371</u> 31 287	<u>51 102</u> 40 697	<u>43 736</u> 31 287
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>34 181</u> 31 603	<u>47 618</u> 41 108	<u>44 428</u> 41 688	<u>37 717</u> 31 603	<u>51 520</u> 41 108	<u>41 862</u> 31 603
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>34 843</u> 32 255	<u>48 479</u> 41 956	<u>45 301</u> 42 548	<u>38 379</u> 32 255	<u>52 381</u> 41 956	<u>42 524</u> 32 255
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>35 185</u> 32 591	<u>48 923</u> 42 393	<u>45 751</u> 42 991	<u>38 720</u> 32 591	<u>52 825</u> 42 393	<u>42 866</u> 32 591
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>34 181</u> 31 603	<u>47 618</u> 41 108	<u>44 428</u> 41 688	<u>37 717</u> 31 603	<u>51 520</u> 41 108	<u>41 862</u> 31 603
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>34 509</u> 31 926	<u>48 044</u> 41 528	<u>44 860</u> 42 114	<u>38 045</u> 31 926	<u>51 946</u> 41 528	<u>42 190</u> 31 926

					-	-	-	-	-	-
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>47 851</u> 41 337	<u>52 643</u> 41 158	<u>51 752</u> 41 337	<u>51 752</u> 41 337	<u>41 901</u> 31 641	<u>41 901</u> 31 641
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>48 293</u> 41 773	<u>53 083</u> 41 591	<u>52 195</u> 41 773	<u>52 195</u> 41 773	<u>42 240</u> 31 975	<u>42 240</u> 31 975
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>48 293</u> 41 773	<u>53 083</u> 41 591	<u>52 195</u> 41 773	<u>52 195</u> 41 773	<u>42 240</u> 31 975	<u>42 240</u> 31 975
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>48 745</u> 42 217	<u>53 533</u> 42 034	<u>52 646</u> 42 217	<u>52 646</u> 42 217	<u>42 585</u> 32 315	<u>42 585</u> 32 315
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>49 677</u> 43 135	<u>54 461</u> 42 948	<u>53 578</u> 43 135	<u>53 578</u> 43 135	<u>43 299</u> 33 017	<u>43 299</u> 33 017
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>50 159</u> 43 609	<u>54 941</u> 43 420	<u>54 060</u> 43 609	<u>54 060</u> 43 609	<u>43 668</u> 33 380	<u>43 668</u> 33 380
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>49 101</u> 41 271	<u>54 808</u> 40 697	<u>53 880</u> 41 271	<u>53 880</u> 41 271	<u>43 736</u> 31 287	<u>43 736</u> 31 287
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>48 207</u> 41 688	<u>52 592</u> 41 108	<u>52 109</u> 41 688	<u>52 109</u> 41 688	<u>41 862</u> 31 603	<u>41 862</u> 31 603
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>49 081</u> 42 548	<u>53 454</u> 41 956	<u>52 982</u> 42 548	<u>52 982</u> 42 548	<u>42 524</u> 32 255	<u>42 524</u> 32 255
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>49 531</u> 42 991	<u>53 898</u> 42 393	<u>53 432</u> 42 991	<u>53 432</u> 42 991	<u>42 866</u> 32 591	<u>42 866</u> 32 591
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>48 207</u> 41 688	<u>52 592</u> 41 108	<u>52 109</u> 41 688	<u>52 109</u> 41 688	<u>41 862</u> 31 603	<u>41 862</u> 31 603
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>48 640</u> 42 114	<u>53 019</u> 41 528	<u>52 541</u> 42 114	<u>52 541</u> 42 114	<u>42 190</u> 31 926	<u>42 190</u> 31 926

					-	-	-		-	-	-
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>34 220</u> 31 641	<u>40 438</u> 31 641	<u>41 901</u> 31 641	<u>40 926</u> 31 641	<u>41 901</u> 31 641	<u>41 901</u> 31 641	<u>39 951</u> 31 641
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>34 559</u> 31 975	<u>40 777</u> 31 975	<u>42 240</u> 31 975	<u>41 264</u> 31 975	<u>42 240</u> 31 975	<u>42 240</u> 31 975	<u>40 289</u> 31 975
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>34 559</u> 31 975	<u>40 777</u> 31 975	<u>42 240</u> 31 975	<u>41 264</u> 31 975	<u>42 240</u> 31 975	<u>42 240</u> 31 975	<u>40 289</u> 31 975
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>34 904</u> 32 315	<u>41 122</u> 32 315	<u>42 585</u> 32 315	<u>41 610</u> 32 315	<u>42 585</u> 32 315	<u>42 585</u> 32 315	<u>40 635</u> 32 315
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>35 618</u> 33 017	<u>41 836</u> 33 017	<u>43 299</u> 33 017	<u>42 324</u> 33 017	<u>43 299</u> 33 017	<u>43 299</u> 33 017	<u>41 348</u> 33 017
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>35 987</u> 33 380	<u>42 205</u> 33 380	<u>43 668</u> 33 380	<u>42 692</u> 33 380	<u>43 668</u> 33 380	<u>43 668</u> 33 380	<u>41 717</u> 33 380
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>33 909</u> 31 287	<u>41 944</u> 31 287	<u>43 736</u> 31 287	<u>42 541</u> 31 287	<u>43 736</u> 31 287	<u>43 736</u> 31 287	<u>41 346</u> 31 287
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>34 181</u> 31 603	<u>40 399</u> 31 603	<u>41 862</u> 31 603	<u>40 887</u> 31 603	<u>41 862</u> 31 603	<u>41 862</u> 31 603	<u>39 912</u> 31 603
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>34 843</u> 32 255	<u>41 061</u> 32 255	<u>42 524</u> 32 255	<u>41 549</u> 32 255	<u>42 524</u> 32 255	<u>42 524</u> 32 255	<u>40 574</u> 32 255
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>35 185</u> 32 591	<u>41 403</u> 32 591	<u>42 866</u> 32 591	<u>41 890</u> 32 591	<u>42 866</u> 32 591	<u>42 866</u> 32 591	<u>40 915</u> 32 591
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>34 181</u> 31 603	<u>40 399</u> 31 603	<u>41 862</u> 31 603	<u>40 887</u> 31 603	<u>41 862</u> 31 603	<u>41 862</u> 31 603	<u>39 912</u> 31 603
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>34 509</u> 31 926	<u>40 727</u> 31 926	<u>42 190</u> 31 926	<u>41 215</u> 31 926	<u>42 190</u> 31 926	<u>42 190</u> 31 926	<u>40 239</u> 31 926

								-	-	-
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>35 185</u> 32 591	<u>48 923</u> 42 393	<u>45 751</u> 42 991	<u>38 720</u> 32 591	<u>52 825</u> 42 393	<u>42 866</u> 32 591
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>35 533</u> 32 934	<u>49 377</u> 42 839	<u>46 211</u> 43 443	<u>39 069</u> 32 934	<u>53 278</u> 42 839	<u>43 214</u> 32 934
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>35 533</u> 32 934	<u>49 377</u> 42 839	<u>46 211</u> 43 443	<u>39 069</u> 32 934	<u>53 278</u> 42 839	<u>43 214</u> 32 934
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>35 889</u> 33 284	<u>49 840</u> 43 295	<u>46 681</u> 43 906	<u>39 425</u> 33 284	<u>53 741</u> 43 295	<u>43 570</u> 33 284
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>36 624</u> 34 008	<u>50 796</u> 44 236	<u>47 651</u> 44 860	<u>40 160</u> 34 008	<u>54 697</u> 44 236	<u>44 305</u> 34 008
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>37 004</u> 34 381	<u>51 290</u> 44 722	<u>48 151</u> 45 353	<u>40 540</u> 34 381	<u>55 191</u> 44 722	<u>44 685</u> 34 381

**212-102.**

								-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>19 126</u> 16 473	<u>24 673</u> 21 932	<u>28 322</u> 25 524	<u>23 320</u> 16 473	<u>32 037</u> 21 932	<u>28 685</u> 16 473
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>19 943</u> 17 277	<u>25 787</u> 23 029	<u>29 359</u> 26 544	<u>24 137</u> 17 277	<u>33 151</u> 23 029	<u>29 501</u> 17 277
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 412</u> 18 723	<u>26 957</u> 24 180	<u>30 438</u> 27 606	<u>25 606</u> 18 723	<u>34 321</u> 24 180	<u>30 971</u> 18 723
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>21 576</u> 18 884	<u>28 999</u> 26 190	<u>31 434</u> 28 587	<u>25 770</u> 18 884	<u>36 363</u> 26 190	<u>31 134</u> 18 884

					-	-	-	-	-	-
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>49 531</u> 42 991	<u>53 898</u> 42 393	<u>53 432</u> 42 991	<u>53 432</u> 42 991	<u>42 866</u> 32 591	<u>42 866</u> 32 591
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>49 991</u> 43 443	<u>54 351</u> 42 839	<u>53 892</u> 43 443	<u>53 892</u> 43 443	<u>43 214</u> 32 934	<u>43 214</u> 32 934
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>49 991</u> 43 443	<u>54 351</u> 42 839	<u>53 892</u> 43 443	<u>53 892</u> 43 443	<u>43 214</u> 32 934	<u>43 214</u> 32 934
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>50 460</u> 43 906	<u>54 814</u> 43 295	<u>54 362</u> 43 906	<u>54 362</u> 43 906	<u>43 570</u> 33 284	<u>43 570</u> 33 284
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>51 430</u> 44 860	<u>55 770</u> 44 236	<u>55 331</u> 44 860	<u>55 331</u> 44 860	<u>44 305</u> 34 008	<u>44 305</u> 34 008
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>51 931</u> 45 353	<u>56 264</u> 44 722	<u>55 832</u> 45 353	<u>55 832</u> 45 353	<u>44 685</u> 34 381	<u>44 685</u> 34 381

					-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>33 101</u> 25 524	<u>35 743</u> 21 932	<u>37 880</u> 25 524	<u>37 880</u> 25 524	<u>28 685</u> 16 473	<u>28 685</u> 16 473
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>34 138</u> 26 544	<u>36 857</u> 23 029	<u>38 917</u> 26 544	<u>38 917</u> 26 544	<u>29 501</u> 17 277	<u>29 501</u> 17 277
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>35 217</u> 27 606	<u>38 027</u> 24 180	<u>39 996</u> 27 606	<u>39 996</u> 27 606	<u>30 971</u> 18 723	<u>30 971</u> 18 723
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>36 213</u> 28 587	<u>40 069</u> 26 190	<u>40 992</u> 28 587	<u>40 992</u> 28 587	<u>31 134</u> 18 884	<u>31 134</u> 18 884

					-	-	-		-	-	-
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>35 185</u> 32 591	<u>41 403</u> 32 591	<u>42 866</u> 32 591	<u>41 890</u> 32 591	<u>42 866</u> 32 591	<u>42 866</u> 32 591	<u>40 915</u> 32 591
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>35 533</u> 32 934	<u>41 751</u> 32 934	<u>43 214</u> 32 934	<u>42 239</u> 32 934	<u>43 214</u> 32 934	<u>43 214</u> 32 934	<u>41 264</u> 32 934
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>35 533</u> 32 934	<u>41 751</u> 32 934	<u>43 214</u> 32 934	<u>42 239</u> 32 934	<u>43 214</u> 32 934	<u>43 214</u> 32 934	<u>41 264</u> 32 934
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>35 889</u> 33 284	<u>42 107</u> 33 284	<u>43 570</u> 33 284	<u>42 595</u> 33 284	<u>43 570</u> 33 284	<u>43 570</u> 33 284	<u>41 620</u> 33 284
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>36 624</u> 34 008	<u>42 842</u> 34 008	<u>44 305</u> 34 008	<u>43 330</u> 34 008	<u>44 305</u> 34 008	<u>44 305</u> 34 008	<u>42 355</u> 34 008
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>37 004</u> 34 381	<u>43 222</u> 34 381	<u>44 685</u> 34 381	<u>43 710</u> 34 381	<u>44 685</u> 34 381	<u>44 685</u> 34 381	<u>42 734</u> 34 381

					-	-	-		-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>18 858</u> 16 473	<u>26 893</u> 16 473	<u>28 685</u> 16 473	<u>27 490</u> 16 473	<u>28 685</u> 16 473	<u>28 685</u> 16 473	<u>26 295</u> 16 473
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>19 675</u> 17 277	<u>27 709</u> 17 277	<u>29 501</u> 17 277	<u>28 307</u> 17 277	<u>29 501</u> 17 277	<u>29 501</u> 17 277	<u>27 112</u> 17 277
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 144</u> 18 723	<u>29 179</u> 18 723	<u>30 971</u> 18 723	<u>29 776</u> 18 723	<u>30 971</u> 18 723	<u>30 971</u> 18 723	<u>28 581</u> 18 723
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>21 307</u> 18 884	<u>29 342</u> 18 884	<u>31 134</u> 18 884	<u>29 939</u> 18 884	<u>31 134</u> 18 884	<u>31 134</u> 18 884	<u>28 745</u> 18 884

								-	-	-
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 474</u> 19 768	<u>28 999</u> 26 190	<u>31 434</u> 28 587	<u>26 668</u> 19 768	<u>36 363</u> 26 190	<u>32 032</u> 19 768
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>24 025</u> 21 295	<u>30 727</u> 27 891	<u>32 429</u> 29 566	<u>28 219</u> 21 295	<u>38 091</u> 27 891	<u>33 584</u> 21 295
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>24 841</u> 22 098	<u>32 026</u> 29 170	<u>33 482</u> 30 603	<u>29 035</u> 22 098	<u>39 390</u> 29 170	<u>34 400</u> 22 098
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>26 474</u> 23 705	<u>35 144</u> 32 238	<u>35 274</u> 32 366	<u>30 668</u> 23 705	<u>42 508</u> 32 238	<u>36 033</u> 23 705
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>27 699</u> 24 911	<u>37 374</u> 34 433	<u>36 127</u> 33 206	<u>31 893</u> 24 911	<u>44 738</u> 34 433	<u>37 257</u> 24 911
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>29 250</u> 26 438	<u>37 374</u> 34 433	<u>36 127</u> 33 206	<u>33 444</u> 26 438	<u>44 738</u> 34 433	<u>38 809</u> 26 438
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>30 067</u> 27 241	<u>39 487</u> 36 513	<u>39 298</u> 36 327	<u>34 261</u> 27 241	<u>46 851</u> 36 513	<u>39 625</u> 27 241
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>19 340</u> 16 684	<u>25 119</u> 22 371	<u>28 581</u> 25 779	<u>23 534</u> 16 684	<u>32 482</u> 22 371	<u>28 899</u> 16 684
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>20 188</u> 17 518	<u>26 255</u> 23 489	<u>29 629</u> 26 810	<u>24 382</u> 17 518	<u>33 619</u> 23 489	<u>29 746</u> 17 518
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 657</u> 18 964	<u>27 448</u> 24 664	<u>30 718</u> 27 882	<u>25 851</u> 18 964	<u>34 812</u> 24 664	<u>31 216</u> 18 964
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>21 902</u> 19 205	<u>29 531</u> 26 714	<u>31 724</u> 28 872	<u>26 096</u> 19 205	<u>36 895</u> 26 714	<u>31 461</u> 19 205
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 719</u> 20 009	<u>29 531</u> 26 714	<u>31 724</u> 28 872	<u>26 913</u> 20 009	<u>36 895</u> 26 714	<u>32 277</u> 20 009

					-	-	-	-	-	-
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>36 213</u> 28 587	<u>40 069</u> 26 190	<u>40 992</u> 28 587	<u>40 992</u> 28 587	<u>32 032</u> 19 768	<u>32 032</u> 19 768
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>37 208</u> 29 566	<u>41 797</u> 27 891	<u>41 987</u> 29 566	<u>41 987</u> 29 566	<u>33 584</u> 21 295	<u>33 584</u> 21 295
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>38 261</u> 30 603	<u>43 096</u> 29 170	<u>43 040</u> 30 603	<u>43 040</u> 30 603	<u>34 400</u> 22 098	<u>34 400</u> 22 098
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>40 053</u> 32 366	<u>46 214</u> 32 238	<u>44 832</u> 32 366	<u>44 832</u> 32 366	<u>36 033</u> 23 705	<u>36 033</u> 23 705
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>40 906</u> 33 206	<u>48 444</u> 34 433	<u>45 686</u> 33 206	<u>45 686</u> 33 206	<u>37 257</u> 24 911	<u>37 257</u> 24 911
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>40 906</u> 33 206	<u>48 444</u> 34 433	<u>45 686</u> 33 206	<u>45 686</u> 33 206	<u>38 809</u> 26 438	<u>38 809</u> 26 438
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>44 077</u> 36 327	<u>50 558</u> 36 513	<u>48 856</u> 36 327	<u>48 856</u> 36 327	<u>39 625</u> 27 241	<u>39 625</u> 27 241
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>33 360</u> 25 779	<u>36 189</u> 22 371	<u>38 139</u> 25 779	<u>38 139</u> 25 779	<u>28 899</u> 16 684	<u>28 899</u> 16 684
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>34 408</u> 26 810	<u>37 325</u> 23 489	<u>39 187</u> 26 810	<u>39 187</u> 26 810	<u>29 746</u> 17 518	<u>29 746</u> 17 518
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>35 497</u> 27 882	<u>38 519</u> 24 664	<u>40 277</u> 27 882	<u>40 277</u> 27 882	<u>31 216</u> 18 964	<u>31 216</u> 18 964
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>36 503</u> 28 872	<u>40 601</u> 26 714	<u>41 283</u> 28 872	<u>41 283</u> 28 872	<u>31 461</u> 19 205	<u>31 461</u> 19 205
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>36 503</u> 28 872	<u>40 601</u> 26 714	<u>41 283</u> 28 872	<u>41 283</u> 28 872	<u>32 277</u> 20 009	<u>32 277</u> 20 009

					-	-	-		-	-	-
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 206</u> 19 768	<u>30 240</u> 19 768	<u>32 032</u> 19 768	<u>30 837</u> 19 768	<u>32 032</u> 19 768	<u>32 032</u> 19 768	<u>29 643</u> 19 768
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 757</u> 21 295	<u>31 791</u> 21 295	<u>33 584</u> 21 295	<u>32 389</u> 21 295	<u>33 584</u> 21 295	<u>33 584</u> 21 295	<u>31 194</u> 21 295
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>24 573</u> 22 098	<u>32 608</u> 22 098	<u>34 400</u> 22 098	<u>33 205</u> 22 098	<u>34 400</u> 22 098	<u>34 400</u> 22 098	<u>32 010</u> 22 098
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>26 206</u> 23 705	<u>34 241</u> 23 705	<u>36 033</u> 23 705	<u>34 838</u> 23 705	<u>36 033</u> 23 705	<u>36 033</u> 23 705	<u>33 643</u> 23 705
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>27 431</u> 24 911	<u>35 465</u> 24 911	<u>37 257</u> 24 911	<u>36 063</u> 24 911	<u>37 257</u> 24 911	<u>37 257</u> 24 911	<u>34 868</u> 24 911
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>28 982</u> 26 438	<u>37 016</u> 26 438	<u>38 809</u> 26 438	<u>37 614</u> 26 438	<u>38 809</u> 26 438	<u>38 809</u> 26 438	<u>36 419</u> 26 438
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>29 798</u> 27 241	<u>37 833</u> 27 241	<u>39 625</u> 27 241	<u>38 430</u> 27 241	<u>39 625</u> 27 241	<u>39 625</u> 27 241	<u>37 235</u> 27 241
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>19 072</u> 16 684	<u>27 107</u> 16 684	<u>28 899</u> 16 684	<u>27 704</u> 16 684	<u>28 899</u> 16 684	<u>28 899</u> 16 684	<u>26 509</u> 16 684
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>19 920</u> 17 518	<u>27 954</u> 17 518	<u>29 746</u> 17 518	<u>28 551</u> 17 518	<u>29 746</u> 17 518	<u>29 746</u> 17 518	<u>27 357</u> 17 518
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 389</u> 18 964	<u>29 424</u> 18 964	<u>31 216</u> 18 964	<u>30 021</u> 18 964	<u>31 216</u> 18 964	<u>31 216</u> 18 964	<u>28 826</u> 18 964
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>21 634</u> 19 205	<u>29 669</u> 19 205	<u>31 461</u> 19 205	<u>30 266</u> 19 205	<u>31 461</u> 19 205	<u>31 461</u> 19 205	<u>29 071</u> 19 205
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 450</u> 20 009	<u>30 485</u> 20 009	<u>32 277</u> 20 009	<u>31 082</u> 20 009	<u>32 277</u> 20 009	<u>32 277</u> 20 009	<u>29 888</u> 20 009

								-	-	-
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>24 433</u> 21 696	<u>31 294</u> 28 449	<u>32 729</u> 29 862	<u>28 627</u> 21 696	<u>38 658</u> 28 449	<u>33 992</u> 21 696
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 250</u> 22 500	<u>32 619</u> 29 753	<u>33 793</u> 30 909	<u>29 444</u> 22 500	<u>39 983</u> 29 753	<u>34 808</u> 22 500
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 964</u> 24 188	<u>35 799</u> 32 883	<u>35 602</u> 32 690	<u>31 158</u> 24 188	<u>43 163</u> 32 883	<u>36 523</u> 24 188
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>28 270</u> 25 473	<u>38 073</u> 35 122	<u>36 465</u> 33 538	<u>32 464</u> 25 473	<u>45 437</u> 35 122	<u>37 829</u> 25 473
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>29 495</u> 26 679	<u>38 073</u> 35 122	<u>36 465</u> 33 538	<u>33 689</u> 26 679	<u>45 437</u> 35 122	<u>39 054</u> 26 679
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>30 475</u> 27 643	<u>40 229</u> 37 244	<u>39 667</u> 36 690	<u>34 669</u> 27 643	<u>47 593</u> 37 244	<u>40 033</u> 27 643

**212-103.**

								-	-	-
212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>693</u> 678	<u>693</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

**212-2.**

					-	-	-	-	-	-
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>37 508</u> 29 862	<u>42 364</u> 28 449	<u>42 288</u> 29 862	<u>42 288</u> 29 862	<u>33 992</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>38 572</u> 30 909	<u>43 689</u> 29 753	<u>43 351</u> 30 909	<u>43 351</u> 30 909	<u>34 808</u> 22 500	<u>34 808</u> 22 500
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>40 382</u> 32 690	<u>46 869</u> 32 883	<u>45 161</u> 32 690	<u>45 161</u> 32 690	<u>36 523</u> 24 188	<u>36 523</u> 24 188
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>41 244</u> 33 538	<u>49 144</u> 35 122	<u>46 023</u> 33 538	<u>46 023</u> 33 538	<u>37 829</u> 25 473	<u>37 829</u> 25 473
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>41 244</u> 33 538	<u>49 144</u> 35 122	<u>46 023</u> 33 538	<u>46 023</u> 33 538	<u>39 054</u> 26 679	<u>39 054</u> 26 679
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>44 446</u> 36 690	<u>51 300</u> 37 244	<u>49 225</u> 36 690	<u>49 225</u> 36 690	<u>40 033</u> 27 643	<u>40 033</u> 27 643

					-	-	-	-	-	-
212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

					-	-	-		-	-	-
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>24 165</u> 21 696	<u>32 200</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696	<u>32 797</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696	<u>33 992</u> 21 696	<u>31 602</u> 21 696
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>24 981</u> 22 500	<u>33 016</u> 22 500	<u>34 808</u> 22 500	<u>33 613</u> 22 500	<u>34 808</u> 22 500	<u>34 808</u> 22 500	<u>32 419</u> 22 500
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 696</u> 24 188	<u>34 730</u> 24 188	<u>36 523</u> 24 188	<u>35 328</u> 24 188	<u>36 523</u> 24 188	<u>36 523</u> 24 188	<u>34 133</u> 24 188
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>28 002</u> 25 473	<u>36 037</u> 25 473	<u>37 829</u> 25 473	<u>36 634</u> 25 473	<u>37 829</u> 25 473	<u>37 829</u> 25 473	<u>35 439</u> 25 473
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>29 227</u> 26 679	<u>37 261</u> 26 679	<u>39 054</u> 26 679	<u>37 859</u> 26 679	<u>39 054</u> 26 679	<u>39 054</u> 26 679	<u>36 664</u> 26 679
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>30 207</u> 27 643	<u>38 241</u> 27 643	<u>40 033</u> 27 643	<u>38 838</u> 27 643	<u>40 033</u> 27 643	<u>40 033</u> 27 643	<u>37 644</u> 27 643

[illegible]

**212-201.**

					,	
						,
212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890	
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861	
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833	

**212-202.**

					,	
						,
212-202-0100	51263-2008	3				
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449	
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427	
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444	
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766	

212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

**212-3.**  
**212-301.**

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

**212-4.**  
**212-401.**

								-	-	-
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>15 020</u> 12 628	<u>19 198</u> 16 740	<u>27 153</u> 24 569	<u>18 865</u> 12 628	<u>25 948</u> 16 740	<u>23 782</u> 12 628

				,	-	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>31 534</u> 24 569	<u>29 346</u> 16 740	<u>35 915</u> 24 569	<u>35 915</u> 24 569	<u>23 782</u> 12 628	<u>23 782</u> 12 628

					-	-	-		-	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>14 774</u> 12 628	<u>22 139</u> 12 628	<u>23 782</u> 12 628	<u>22 687</u> 12 628	<u>23 782</u> 12 628	<u>23 782</u> 12 628	<u>21 592</u> 12 628

								-	-	-
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>15 662</u> 13 259	<u>20 049</u> 17 577	<u>28 651</u> 26 044	<u>19 506</u> 13 259	<u>26 799</u> 17 577	<u>24 424</u> 13 259
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>16 886</u> 14 464	<u>20 684</u> 18 202	<u>30 238</u> 27 606	<u>20 731</u> 14 464	<u>27 434</u> 18 202	<u>25 648</u> 14 464
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>18 519</u> 16 071	<u>22 346</u> 19 838	<u>31 921</u> 29 263	<u>22 364</u> 16 071	<u>29 097</u> 19 838	<u>27 281</u> 16 071
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 675</u> 18 984	<u>36 329</u> 18 984	<u>29 327</u> 18 984	<u>23 942</u> 18 984	<u>36 329</u> 18 984	<u>28 497</u> 18 984
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>19 336</u> 16 875	<u>23 257</u> 20 735	<u>33 705</u> 31 018	<u>23 180</u> 16 875	<u>30 007</u> 20 735	<u>28 097</u> 16 875
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>20 968</u> 18 482	<u>25 169</u> 22 617	<u>35 596</u> 32 879	<u>24 813</u> 18 482	<u>31 920</u> 22 617	<u>29 730</u> 18 482
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>25 629</u> 22 959	<u>34 690</u> 21 474	<u>33 172</u> 22 102	<u>29 994</u> 22 102	<u>37 845</u> 21 474	<u>33 338</u> 22 102
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>21 785</u> 19 286	<u>26 318</u> 23 748	<u>37 600</u> 34 852	<u>25 629</u> 19 286	<u>33 069</u> 23 748	<u>30 547</u> 19 286
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>22 765</u> 20 250	<u>27 525</u> 24 935	<u>39 725</u> 36 943	<u>26 609</u> 20 250	<u>34 275</u> 24 935	<u>31 526</u> 20 250
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 298</u> 14 759	<u>27 788</u> 14 708	<u>26 068</u> 15 138	<u>22 890</u> 15 138	<u>30 943</u> 14 708	<u>26 234</u> 15 138
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>18 048</u> 15 497	<u>30 202</u> 17 074	<u>28 553</u> 17 574	<u>25 375</u> 17 574	<u>33 357</u> 17 074	<u>28 719</u> 17 574
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>18 835</u> 16 272	<u>30 720</u> 17 582	<u>29 085</u> 18 096	<u>25 908</u> 18 096	<u>33 875</u> 17 582	<u>29 251</u> 18 096

					-	-	-	-	-	-
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>33 032</u> 26 044	<u>30 196</u> 17 577	<u>37 413</u> 26 044	<u>37 413</u> 26 044	<u>24 424</u> 13 259	<u>24 424</u> 13 259
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>34 619</u> 27 606	<u>30 831</u> 18 202	<u>39 000</u> 27 606	<u>39 000</u> 27 606	<u>25 648</u> 14 464	<u>25 648</u> 14 464
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>36 302</u> 29 263	<u>32 494</u> 19 838	<u>40 683</u> 29 263	<u>40 683</u> 29 263	<u>27 281</u> 16 071	<u>27 281</u> 16 071
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>33 479</u> 18 984	<u>36 329</u> 18 984	<u>36 329</u> 18 984	<u>36 329</u> 18 984	<u>30 158</u> 18 984	<u>31 818</u> 18 984
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>38 086</u> 31 018	<u>33 405</u> 20 735	<u>42 467</u> 31 018	<u>42 467</u> 31 018	<u>28 097</u> 16 875	<u>28 097</u> 16 875
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>39 977</u> 32 879	<u>35 317</u> 22 617	<u>44 358</u> 32 879	<u>44 358</u> 32 879	<u>29 730</u> 18 482	<u>29 730</u> 18 482
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>36 659</u> 22 102	<u>38 868</u> 21 474	<u>39 024</u> 22 102	<u>39 105</u> 22 102	<u>34 749</u> 22 102	<u>36 078</u> 22 102
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>41 981</u> 34 852	<u>36 466</u> 23 748	<u>46 362</u> 34 852	<u>46 362</u> 34 852	<u>30 547</u> 19 286	<u>30 547</u> 19 286
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>44 106</u> 36 943	<u>37 672</u> 24 935	<u>48 487</u> 36 943	<u>48 487</u> 36 943	<u>31 526</u> 20 250	<u>31 526</u> 20 250
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>29 555</u> 15 138	<u>31 967</u> 14 708	<u>31 920</u> 15 138	<u>32 001</u> 15 138	<u>27 646</u> 15 138	<u>28 974</u> 15 138
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>32 040</u> 17 574	<u>34 381</u> 17 074	<u>34 405</u> 17 574	<u>34 486</u> 17 574	<u>30 130</u> 17 574	<u>31 459</u> 17 574
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>32 572</u> 18 096	<u>34 898</u> 17 582	<u>34 938</u> 18 096	<u>35 018</u> 18 096	<u>30 663</u> 18 096	<u>31 991</u> 18 096

					-	-	-		-	-	-
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>15 416</u> 13 259	<u>22 781</u> 13 259	<u>24 424</u> 13 259	<u>23 328</u> 13 259	<u>24 424</u> 13 259	<u>24 424</u> 13 259	<u>22 233</u> 13 259
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>16 640</u> 14 464	<u>24 005</u> 14 464	<u>25 648</u> 14 464	<u>24 553</u> 14 464	<u>25 648</u> 14 464	<u>25 648</u> 14 464	<u>23 458</u> 14 464
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>18 273</u> 16 071	<u>25 638</u> 16 071	<u>27 281</u> 16 071	<u>26 186</u> 16 071	<u>27 281</u> 16 071	<u>27 281</u> 16 071	<u>25 091</u> 16 071
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>22 999</u> 18 984	<u>26 814</u> 18 984	<u>35 970</u> 18 984	<u>27 712</u> 18 984	<u>30 988</u> 18 984	<u>32 649</u> 18 984	<u>26 904</u> 18 984
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>19 090</u> 16 875	<u>26 455</u> 16 875	<u>28 097</u> 16 875	<u>27 002</u> 16 875	<u>28 097</u> 16 875	<u>28 097</u> 16 875	<u>25 907</u> 16 875
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>20 722</u> 18 482	<u>28 087</u> 18 482	<u>29 730</u> 18 482	<u>28 635</u> 18 482	<u>29 730</u> 18 482	<u>29 730</u> 18 482	<u>27 540</u> 18 482
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>28 378</u> 22 102	<u>31 677</u> 22 102	<u>38 862</u> 22 102	<u>31 594</u> 22 102	<u>35 413</u> 22 102	<u>36 742</u> 22 102	<u>31 511</u> 22 102
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>21 539</u> 19 286	<u>28 904</u> 19 286	<u>30 547</u> 19 286	<u>29 452</u> 19 286	<u>30 547</u> 19 286	<u>30 547</u> 19 286	<u>28 356</u> 19 286
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>22 519</u> 20 250	<u>29 884</u> 20 250	<u>31 526</u> 20 250	<u>30 431</u> 20 250	<u>31 526</u> 20 250	<u>31 526</u> 20 250	<u>29 336</u> 20 250
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>21 275</u> 15 138	<u>24 573</u> 15 138	<u>31 759</u> 15 138	<u>24 490</u> 15 138	<u>28 310</u> 15 138	<u>29 638</u> 15 138	<u>24 407</u> 15 138
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>23 759</u> 17 574	<u>27 058</u> 17 574	<u>34 243</u> 17 574	<u>26 975</u> 17 574	<u>30 794</u> 17 574	<u>32 123</u> 17 574	<u>26 892</u> 17 574
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>24 292</u> 18 096	<u>27 591</u> 18 096	<u>34 776</u> 18 096	<u>27 508</u> 18 096	<u>31 327</u> 18 096	<u>32 655</u> 18 096	<u>27 425</u> 18 096

								-	-	-
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>19 524</u> 16 950	<u>31 581</u> 18 427	<u>29 972</u> 18 965	<u>26 795</u> 18 965	<u>34 736</u> 18 427	<u>30 138</u> 18 965
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>21 131</u> 18 532	<u>32 100</u> 18 935	<u>30 506</u> 19 489	<u>27 328</u> 19 489	<u>35 255</u> 18 935	<u>30 672</u> 19 489
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>21 958</u> 19 346					
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>23 703</u> 21 064					
212-401-0300	28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>13 143</u> 10 670	<u>23 132</u> 10 143	<u>21 276</u> 10 439	<u>18 098</u> 10 439	<u>26 287</u> 10 143	<u>21 442</u> 10 439

**212-402.**

								-	-	-
212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 695</u> 24 787	<u>27 618</u> 24 605	<u>27 618</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 668</u> 23 777	<u>26 595</u> 23 602	<u>26 595</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 933</u> 22 069	<u>24 866</u> 21 906	<u>24 866</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 370</u> 21 514	<u>24 305</u> 21 356	<u>24 305</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356

					-	-	-	-	-	-
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>33 459</u> 18 965	<u>35 760</u> 18 427	<u>35 824</u> 18 965	<u>35 905</u> 18 965	<u>31 550</u> 18 965	<u>32 878</u> 18 965
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>33 993</u> 19 489	<u>36 278</u> 18 935	<u>36 358</u> 19 489	<u>36 439</u> 19 489	<u>32 084</u> 19 489	<u>33 412</u> 19 489
212-401-0206	150	3	1	2200						
212-401-0207	200	3	1	2200						
212-401-0300	28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>24 763</u> 10 439	<u>27 310</u> 10 143	<u>27 128</u> 10 439	<u>27 209</u> 10 439	<u>22 853</u> 10 439	<u>24 182</u> 10 439

					-	-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605	<u>29 063</u> 24 605
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602	<u>28 039</u> 23 602
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906	<u>26 310</u> 21 906
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356	<u>25 749</u> 21 356

					-	-	-		-	-	-
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>25 179</u> 18 965	<u>28 478</u> 18 965	<u>35 663</u> 18 965	<u>28 395</u> 18 965	<u>32 214</u> 18 965	<u>33 542</u> 18 965	<u>28 311</u> 18 965
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 713</u> 19 489	<u>29 011</u> 19 489	<u>36 197</u> 19 489	<u>28 928</u> 19 489	<u>32 748</u> 19 489	<u>34 076</u> 19 489	<u>28 845</u> 19 489
212-401-0206	150	3	1	2200							
212-401-0207	200	3	1	2200							
212-401-0300	28013-98 -	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>16 483</u> 10 439	<u>19 781</u> 10 439	<u>26 967</u> 10 439	<u>19 698</u> 10 439	<u>23 518</u> 10 439	<u>24 846</u> 10 439	<u>19 615</u> 10 439

[illegible]

								-	-	-
212-402-0106	1:3	3	1	2400	$\frac{24\,371}{21\,516}$	$\frac{24\,306}{21\,357}$	$\frac{24\,306}{21\,357}$	$\frac{25\,750}{21\,357}$	$\frac{25\,750}{21\,357}$	$\frac{25\,750}{21\,357}$
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	$\frac{24\,786}{21\,924}$	$\frac{24\,720}{21\,763}$	$\frac{24\,720}{21\,763}$	$\frac{26\,164}{21\,763}$	$\frac{26\,164}{21\,763}$	$\frac{26\,164}{21\,763}$
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{26\,683}{24\,306}$	$\frac{26\,606}{24\,127}$	$\frac{26\,606}{24\,127}$	$\frac{27\,749}{24\,127}$	$\frac{27\,749}{24\,127}$	$\frac{27\,749}{24\,127}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{39\,956}{37\,060}$	$\frac{39\,835}{36\,788}$	$\frac{39\,835}{36\,788}$	$\frac{41\,159}{36\,788}$	$\frac{41\,159}{36\,788}$	$\frac{41\,159}{36\,788}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{36\,709}{34\,174}$	$\frac{36\,597}{33\,922}$	$\frac{36\,597}{33\,922}$	$\frac{37\,740}{33\,922}$	$\frac{37\,740}{33\,922}$	$\frac{37\,740}{33\,922}$
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	, ( 0,7 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

[illegible]

					-	-	-		-	-	-
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357	<u>25 750</u> 21 357
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763	<u>26 164</u> 21 763
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127	<u>27 749</u> 24 127
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788	<u>41 159</u> 36 788
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922	<u>37 740</u> 33 922
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	, ( 0,7 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

**212-5.**  
**212-501.**

								-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 107</u> 23 147	<u>29 146</u> 28 327	<u>25 548</u> 23 147	<u>24 967</u> 23 147	<u>30 710</u> 28 327	<u>25 548</u> 23 147
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 107</u> 23 147	<u>28 866</u> 28 052	<u>25 548</u> 23 147	<u>24 967</u> 23 147	<u>30 431</u> 28 052	<u>25 548</u> 23 147
212-501-0103	, I		1	1000	<u>24 107</u> 23 147	<u>29 721</u> 28 893	<u>25 548</u> 23 147	<u>24 967</u> 23 147	<u>31 286</u> 28 893	<u>25 548</u> 23 147
212-501-0104	, II		1	1000	<u>24 107</u> 23 147	<u>29 721</u> 28 893	<u>25 548</u> 23 147	<u>24 967</u> 23 147	<u>31 286</u> 28 893	<u>25 548</u> 23 147
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>27 225</u> 26 217	<u>29 146</u> 28 327	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 097</u> 26 217	<u>30 710</u> 28 327	<u>28 679</u> 26 217
212-501-0202	, II		1	1000	<u>27 225</u> 26 217	<u>28 866</u> 28 052	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 097</u> 26 217	<u>30 431</u> 28 052	<u>28 679</u> 26 217
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 671</u> 25 671	<u>29 721</u> 28 893	<u>28 123</u> 25 671	<u>27 541</u> 25 671	<u>31 286</u> 28 893	<u>28 123</u> 25 671
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 671</u> 25 671	<u>30 443</u> 29 604	<u>28 123</u> 25 671	<u>27 541</u> 25 671	<u>32 008</u> 29 604	<u>28 123</u> 25 671
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 711</u> 25 931	<u>30 018</u> 29 185	<u>28 387</u> 25 931	<u>27 806</u> 25 931	<u>31 583</u> 29 185	<u>28 387</u> 25 931

					-	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 548</u> 23 147	<u>30 355</u> 27 977	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 548</u> 23 147	<u>30 079</u> 27 705	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 548</u> 23 147	<u>30 924</u> 28 537	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 548</u> 23 147	<u>30 924</u> 28 537	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>28 679</u> 26 217	<u>30 355</u> 27 977	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217
212-501-0202	, II		1	1000	<u>28 679</u> 26 217	<u>30 079</u> 27 705	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217
212-501-0203	, I		1	1000	<u>28 123</u> 25 671	<u>30 924</u> 28 537	<u>28 123</u> 25 671	<u>28 123</u> 25 671	<u>28 123</u> 25 671	<u>28 123</u> 25 671
212-501-0204	, II		1	1000	<u>28 123</u> 25 671	<u>31 637</u> 29 238	<u>28 123</u> 25 671	<u>28 123</u> 25 671	<u>28 123</u> 25 671	<u>28 123</u> 25 671
212-501-0206	, I		1	1000	<u>28 387</u> 25 931	<u>31 216</u> 28 825	<u>28 387</u> 25 931	<u>28 387</u> 25 931	<u>28 387</u> 25 931	<u>28 387</u> 25 931

					-	-	-		-	-	-
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 345</u> 23 147	<u>25 258</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 451</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 199</u> 23 147
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 345</u> 23 147	<u>25 258</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 451</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 199</u> 23 147
212-501-0103	, I		1	1000	<u>24 345</u> 23 147	<u>25 258</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 451</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 199</u> 23 147
212-501-0104	, II		1	1000	<u>24 345</u> 23 147	<u>25 258</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 451</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 548</u> 23 147	<u>25 199</u> 23 147
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>27 475</u> 26 217	<u>28 388</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 582</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 330</u> 26 217
212-501-0202	, II		1	1000	<u>27 475</u> 26 217	<u>28 388</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 582</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 330</u> 26 217
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 919</u> 25 671	<u>27 832</u> 25 671	<u>28 123</u> 25 671	<u>28 026</u> 25 671	<u>28 123</u> 25 671	<u>28 123</u> 25 671	<u>27 774</u> 25 671
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 919</u> 25 671	<u>27 832</u> 25 671	<u>28 123</u> 25 671	<u>28 026</u> 25 671	<u>28 123</u> 25 671	<u>28 123</u> 25 671	<u>27 774</u> 25 671
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 184</u> 25 931	<u>28 097</u> 25 931	<u>28 387</u> 25 931	<u>28 290</u> 25 931	<u>28 387</u> 25 931	<u>28 387</u> 25 931	<u>28 038</u> 25 931

								-	-	-
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 711</u> 25 931	<u>30 018</u> 29 185	<u>28 387</u> 25 931	<u>27 806</u> 25 931	<u>31 583</u> 29 185	<u>28 387</u> 25 931
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>23 005</u> 21 651	<u>25 846</u> 22 246	<u>24 997</u> 22 246	<u>24 473</u> 22 246	<u>26 176</u> 22 246	<u>25 031</u> 22 246
212-501-0302	, II		1	1000	<u>22 155</u> 20 817	<u>24 973</u> 21 389	<u>24 123</u> 21 389	<u>23 600</u> 21 389	<u>25 302</u> 21 389	<u>24 158</u> 21 389
212-501-0304	, II		1	1000	<u>28 144</u> 27 121	<u>21 454</u> 17 939	<u>20 604</u> 17 939	<u>20 081</u> 17 939	<u>21 783</u> 17 939	<u>20 639</u> 17 939
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 979</u> 22 257	<u>28 592</u> 27 782	<u>24 640</u> 22 257	<u>24 059</u> 22 257	<u>30 157</u> 27 782	<u>24 640</u> 22 257
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 764</u> 22 045	<u>23 986</u> 23 249	<u>24 424</u> 22 045	<u>23 843</u> 22 045	<u>25 551</u> 23 249	<u>24 424</u> 22 045
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>21 800</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 341</u> 20 792	<u>22 194</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 046</u> 20 792
212-501-0502	II		1	1000	<u>21 800</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 341</u> 20 792	<u>22 194</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 046</u> 20 792
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	I		1	1000	<u>20 744</u> 19 434	<u>23 524</u> 19 968	<u>22 674</u> 19 968	<u>22 151</u> 19 968	<u>23 853</u> 19 968	<u>22 709</u> 19 968

					-	-	-	-	-	-
212-501-0207	, II		1	1000	<u>28 387</u> 25 931	<u>31 216</u> 28 825	<u>28 387</u> 25 931	<u>28 387</u> 25 931	<u>28 387</u> 25 931	<u>28 387</u> 25 931
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>25 517</u> 22 246	<u>26 332</u> 22 246	<u>25 898</u> 22 246	<u>25 968</u> 22 246	<u>25 447</u> 22 246	<u>25 569</u> 22 246
212-501-0302	, II		1	1000	<u>24 643</u> 21 389	<u>25 458</u> 21 389	<u>25 025</u> 21 389	<u>25 094</u> 21 389	<u>24 574</u> 21 389	<u>24 695</u> 21 389
212-501-0304	, II		1	1000	<u>21 124</u> 17 939	<u>21 939</u> 17 939	<u>21 506</u> 17 939	<u>21 575</u> 17 939	<u>21 055</u> 17 939	<u>21 176</u> 17 939
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 640</u> 22 257	<u>29 808</u> 27 439	<u>24 640</u> 22 257	<u>24 640</u> 22 257	<u>24 640</u> 22 257	<u>24 640</u> 22 257
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 424</u> 22 045	<u>25 259</u> 22 962	<u>24 424</u> 22 045	<u>24 424</u> 22 045	<u>24 424</u> 22 045	<u>24 424</u> 22 045
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 243</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 636</u> 20 792	<u>23 792</u> 20 792
212-501-0502	II		1	1000	<u>24 243</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>24 850</u> 20 792	<u>23 636</u> 20 792	<u>23 792</u> 20 792
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	I		1	1000	<u>23 194</u> 19 968	<u>24 009</u> 19 968	<u>23 576</u> 19 968	<u>23 645</u> 19 968	<u>23 125</u> 19 968	<u>23 246</u> 19 968

					-	-	-		-	-	-
212-501-0207	, II		1	1000	<u>27 184</u> 25 931	<u>28 097</u> 25 931	<u>28 387</u> 25 931	<u>28 290</u> 25 931	<u>28 387</u> 25 931	<u>28 387</u> 25 931	<u>28 038</u> 25 931
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>24 241</u> 22 246	<u>24 702</u> 22 246	<u>26 141</u> 22 246	<u>24 789</u> 22 246	<u>25 326</u> 22 246	<u>25 673</u> 22 246	<u>24 875</u> 22 246
212-501-0302	, II		1	1000	<u>23 367</u> 21 389	<u>23 828</u> 21 389	<u>25 268</u> 21 389	<u>23 915</u> 21 389	<u>24 453</u> 21 389	<u>24 800</u> 21 389	<u>24 002</u> 21 389
212-501-0304	, II		1	1000	<u>19 848</u> 17 939	<u>20 309</u> 17 939	<u>21 748</u> 17 939	<u>20 396</u> 17 939	<u>20 933</u> 17 939	<u>21 280</u> 17 939	<u>20 483</u> 17 939
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 437</u> 22 257	<u>24 350</u> 22 257	<u>24 640</u> 22 257	<u>24 543</u> 22 257	<u>24 640</u> 22 257	<u>24 640</u> 22 257	<u>24 291</u> 22 257
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 220</u> 22 045	<u>24 133</u> 22 045	<u>24 424</u> 22 045	<u>24 327</u> 22 045	<u>24 424</u> 22 045	<u>24 424</u> 22 045	<u>24 075</u> 22 045
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>21 943</u> 20 792	<u>22 759</u> 20 792	<u>24 590</u> 20 792	<u>22 960</u> 20 792	<u>23 462</u> 20 792	<u>23 931</u> 20 792	<u>23 011</u> 20 792
212-501-0502	II		1	1000	<u>21 943</u> 20 792	<u>22 759</u> 20 792	<u>24 590</u> 20 792	<u>22 960</u> 20 792	<u>23 462</u> 20 792	<u>23 931</u> 20 792	<u>23 011</u> 20 792
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>21 918</u> 19 968	<u>22 379</u> 19 968	<u>23 818</u> 19 968	<u>22 466</u> 19 968	<u>23 003</u> 19 968	<u>23 350</u> 19 968	<u>22 552</u> 19 968

**212-502.**

								-	-	-
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 597</u> 25 156	<u>25 924</u> 25 156	<u>27 597</u> 25 156	<u>27 016</u> 25 156	<u>27 489</u> 25 156	<u>27 597</u> 25 156
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 378</u> 24 941	<u>25 706</u> 24 941	<u>27 378</u> 24 941	<u>26 796</u> 24 941	<u>27 270</u> 24 941	<u>27 378</u> 24 941
212-502-0103	, I		1	1000	<u>21 708</u> 17 712	<u>21 391</u> 19 508	<u>22 950</u> 19 508	<u>23 540</u> 19 508	<u>22 794</u> 19 508	<u>23 540</u> 19 508
212-502-0104	, II		1	1000	<u>21 005</u> 17 023	<u>20 616</u> 18 749	<u>22 176</u> 18 749	<u>22 766</u> 18 749	<u>22 020</u> 18 749	<u>22 766</u> 18 749

**212-503.**

-

								-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>31 055</u> 29 986	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168
212-503-0102	-15		1	1000	<u>30 201</u> 29 146	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 062</u> 28 025	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313

**212-6.**

,

					-	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 597</u> 25 156	<u>27 173</u> 24 846	<u>27 597</u> 25 156	<u>27 597</u> 25 156	<u>27 597</u> 25 156	<u>27 597</u> 25 156
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 378</u> 24 941	<u>26 958</u> 24 633	<u>27 378</u> 24 941	<u>27 378</u> 24 941	<u>27 378</u> 24 941	<u>27 378</u> 24 941
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 621</u> 19 508	<u>23 540</u> 19 508	<u>22 499</u> 19 508	<u>22 655</u> 19 508	<u>23 540</u> 19 508	<u>23 540</u> 19 508
212-502-0104	, II		1	1000	<u>21 847</u> 18 749	<u>22 766</u> 18 749	<u>21 725</u> 18 749	<u>21 881</u> 18 749	<u>22 766</u> 18 749	<u>22 766</u> 18 749

					-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313



**212-601.**

-

								-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -									
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	$\frac{48}{46}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550	$\frac{19\,246}{17\,294}$					

**213.****213-1.****213-101.**

								-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{82\,082}{75\,893}$	$\frac{102\,983}{80\,357}$	$\frac{89\,430}{75\,893}$	$\frac{85\,230}{75\,893}$	$\frac{102\,983}{80\,357}$	$\frac{89\,228}{75\,893}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{82\,082}{75\,893}$	$\frac{102\,983}{80\,357}$	$\frac{89\,430}{75\,893}$	$\frac{85\,230}{75\,893}$	$\frac{102\,983}{80\,357}$	$\frac{89\,228}{75\,893}$
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{86\,686}{80\,357}$	$\frac{102\,983}{80\,357}$	$\frac{94\,034}{80\,357}$	$\frac{89\,834}{80\,357}$	$\frac{102\,983}{80\,357}$	$\frac{93\,832}{80\,357}$
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	$\frac{89\,172}{82\,768}$	$\frac{105\,469}{82\,768}$	$\frac{96\,520}{82\,768}$	$\frac{92\,320}{82\,768}$	$\frac{105\,469}{82\,768}$	$\frac{96\,319}{82\,768}$

					-	-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -									
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550						

					-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{93\,351}{75\,893}$	$\frac{102\,983}{80\,357}$	$\frac{102\,983}{80\,357}$	$\frac{102\,983}{80\,357}$	$\frac{93\,351}{75\,893}$	$\frac{94\,357}{75\,893}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{93\,351}{75\,893}$	$\frac{102\,983}{80\,357}$	$\frac{102\,983}{80\,357}$	$\frac{102\,983}{80\,357}$	$\frac{93\,351}{75\,893}$	$\frac{94\,357}{75\,893}$
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{97\,955}{80\,357}$	$\frac{102\,983}{80\,357}$	$\frac{102\,983}{80\,357}$	$\frac{102\,983}{80\,357}$	$\frac{97\,955}{80\,357}$	$\frac{98\,961}{80\,357}$
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	$\frac{100\,441}{82\,768}$	$\frac{105\,469}{82\,768}$	$\frac{105\,469}{82\,768}$	$\frac{105\,469}{82\,768}$	$\frac{100\,441}{82\,768}$	$\frac{101\,447}{82\,768}$

8.04-08-2023

					-	-	-		-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -										
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550							

					-	-	-		-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>82 039</u> 75 893	<u>88 710</u> 75 893	<u>97 373</u> 75 893	<u>88 594</u> 75 893	<u>92 748</u> 75 893	<u>97 373</u> 75 893	<u>89 870</u> 75 893
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>82 039</u> 75 893	<u>88 710</u> 75 893	<u>97 373</u> 75 893	<u>88 594</u> 75 893	<u>92 748</u> 75 893	<u>97 373</u> 75 893	<u>89 870</u> 75 893
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>86 643</u> 80 357	<u>93 314</u> 80 357	<u>101 977</u> 80 357	<u>93 198</u> 80 357	<u>97 352</u> 80 357	<u>101 977</u> 80 357	<u>94 474</u> 80 357
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>89 129</u> 82 768	<u>95 800</u> 82 768	<u>104 463</u> 82 768	<u>95 684</u> 82 768	<u>99 838</u> 82 768	<u>104 463</u> 82 768	<u>96 961</u> 82 768

								-	-	-
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>74 142</u> 68 750	<u>87 988</u> 68 750	<u>80 384</u> 68 750	<u>76 816</u> 68 750	<u>87 988</u> 68 750	<u>80 214</u> 68 750
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>74 142</u> 68 750	<u>87 988</u> 68 750	<u>80 384</u> 68 750	<u>76 816</u> 68 750	<u>87 988</u> 68 750	<u>80 214</u> 68 750
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>76 269</u> 70 812	<u>90 115</u> 70 812	<u>82 512</u> 70 812	<u>78 943</u> 70 812	<u>90 115</u> 70 812	<u>82 341</u> 70 812
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>89 795</u> 83 929	<u>103 641</u> 83 929	<u>96 038</u> 83 929	<u>92 470</u> 83 929	<u>103 641</u> 83 929	<u>95 867</u> 83 929
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>89 795</u> 83 929	<u>103 641</u> 83 929	<u>96 038</u> 83 929	<u>92 470</u> 83 929	<u>103 641</u> 83 929	<u>95 867</u> 83 929
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>91 526</u> 85 607	<u>105 372</u> 85 607	<u>97 769</u> 85 607	<u>94 201</u> 85 607	<u>105 372</u> 85 607	<u>97 598</u> 85 607
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>93 292</u> 87 319	<u>107 138</u> 87 319	<u>99 535</u> 87 319	<u>95 967</u> 87 319	<u>107 138</u> 87 319	<u>99 364</u> 87 319
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>95 093</u> 89 066	<u>108 939</u> 89 066	<u>101 336</u> 89 066	<u>97 768</u> 89 066	<u>108 939</u> 89 066	<u>101 165</u> 89 066
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>94 556</u> 90 472					
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								

					-	-	-	-	-	-
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>83 716</u> 68 750	<u>87 988</u> 68 750	<u>87 988</u> 68 750	<u>87 988</u> 68 750	<u>83 716</u> 68 750	<u>84 570</u> 68 750
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>83 716</u> 68 750	<u>87 988</u> 68 750	<u>87 988</u> 68 750	<u>87 988</u> 68 750	<u>83 716</u> 68 750	<u>84 570</u> 68 750
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>85 843</u> 70 812	<u>90 115</u> 70 812	<u>90 115</u> 70 812	<u>90 115</u> 70 812	<u>85 843</u> 70 812	<u>86 698</u> 70 812
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>99 370</u> 83 929	<u>103 641</u> 83 929	<u>103 641</u> 83 929	<u>103 641</u> 83 929	<u>99 370</u> 83 929	<u>100 224</u> 83 929
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>99 370</u> 83 929	<u>103 641</u> 83 929	<u>103 641</u> 83 929	<u>103 641</u> 83 929	<u>99 370</u> 83 929	<u>100 224</u> 83 929
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>101 101</u> 85 607	<u>105 372</u> 85 607	<u>105 372</u> 85 607	<u>105 372</u> 85 607	<u>101 101</u> 85 607	<u>101 955</u> 85 607
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>102 867</u> 87 319	<u>107 138</u> 87 319	<u>107 138</u> 87 319	<u>107 138</u> 87 319	<u>102 867</u> 87 319	<u>103 721</u> 87 319
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>104 668</u> 89 066	<u>108 939</u> 89 066	<u>108 939</u> 89 066	<u>108 939</u> 89 066	<u>104 668</u> 89 066	<u>105 522</u> 89 066
213-101-0406	250	1000 .	2	2700						
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								



								-	-	-
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>115 993</u> 108 036	<u>135 550</u> 108 036	<u>124 811</u> 108 036	<u>119 771</u> 108 036	<u>135 550</u> 108 036	<u>124 569</u> 108 036
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>115 993</u> 108 036	<u>135 550</u> 108 036	<u>124 811</u> 108 036	<u>119 771</u> 108 036	<u>135 550</u> 108 036	<u>124 569</u> 108 036
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>118 221</u> 110 196	<u>137 778</u> 110 196	<u>127 039</u> 110 196	<u>121 999</u> 110 196	<u>137 778</u> 110 196	<u>126 798</u> 110 196
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>120 494</u> 112 400	<u>140 051</u> 112 400	<u>129 312</u> 112 400	<u>124 272</u> 112 400	<u>140 051</u> 112 400	<u>129 071</u> 112 400
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>122 813</u> 114 648	<u>142 369</u> 114 648	<u>131 630</u> 114 648	<u>126 590</u> 114 648	<u>142 369</u> 114 648	<u>131 389</u> 114 648
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>94 687</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393	<u>101 485</u> 88 393	<u>97 600</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393	<u>101 299</u> 88 393
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>94 687</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393	<u>101 485</u> 88 393	<u>97 600</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393	<u>101 299</u> 88 393
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>96 510</u> 90 161	<u>111 587</u> 90 161	<u>103 308</u> 90 161	<u>99 423</u> 90 161	<u>111 587</u> 90 161	<u>103 122</u> 90 161
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>98 370</u> 91 964	<u>113 447</u> 91 964	<u>105 168</u> 91 964	<u>101 282</u> 91 964	<u>113 447</u> 91 964	<u>104 982</u> 91 964
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>100 267</u> 93 803	<u>115 344</u> 93 803	<u>107 065</u> 93 803	<u>103 179</u> 93 803	<u>115 344</u> 93 803	<u>106 879</u> 93 803
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>114 945</u> 108 036	<u>130 022</u> 108 036	<u>121 743</u> 108 036	<u>117 857</u> 108 036	<u>130 022</u> 108 036	<u>121 557</u> 108 036

					-	-	-	-	-	-
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>129 517</u> 108 036	<u>135 550</u> 108 036	<u>135 550</u> 108 036	<u>135 550</u> 108 036	<u>129 517</u> 108 036	<u>130 723</u> 108 036
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>129 517</u> 108 036	<u>135 550</u> 108 036	<u>135 550</u> 108 036	<u>135 550</u> 108 036	<u>129 517</u> 108 036	<u>130 723</u> 108 036
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>131 745</u> 110 196	<u>137 778</u> 110 196	<u>137 778</u> 110 196	<u>137 778</u> 110 196	<u>131 745</u> 110 196	<u>132 951</u> 110 196
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>134 018</u> 112 400	<u>140 051</u> 112 400	<u>140 051</u> 112 400	<u>140 051</u> 112 400	<u>134 018</u> 112 400	<u>135 224</u> 112 400
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>136 336</u> 114 648	<u>142 369</u> 114 648	<u>142 369</u> 114 648	<u>142 369</u> 114 648	<u>136 336</u> 114 648	<u>137 543</u> 114 648
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>105 113</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393	<u>105 113</u> 88 393	<u>106 043</u> 88 393
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>105 113</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393	<u>109 764</u> 88 393	<u>105 113</u> 88 393	<u>106 043</u> 88 393
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>106 936</u> 90 161	<u>111 587</u> 90 161	<u>111 587</u> 90 161	<u>111 587</u> 90 161	<u>106 936</u> 90 161	<u>107 866</u> 90 161
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>108 796</u> 91 964	<u>113 447</u> 91 964	<u>113 447</u> 91 964	<u>113 447</u> 91 964	<u>108 796</u> 91 964	<u>109 726</u> 91 964
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>110 693</u> 93 803	<u>115 344</u> 93 803	<u>115 344</u> 93 803	<u>115 344</u> 93 803	<u>110 693</u> 93 803	<u>111 623</u> 93 803
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>125 371</u> 108 036	<u>130 022</u> 108 036	<u>130 022</u> 108 036	<u>130 022</u> 108 036	<u>125 371</u> 108 036	<u>126 301</u> 108 036

					-	-	-		-	-	-
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>115 942</u> 108 036	<u>123 948</u> 108 036	<u>134 343</u> 108 036	<u>123 808</u> 108 036	<u>128 793</u> 108 036	<u>134 343</u> 108 036	<u>125 340</u> 108 036
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>115 942</u> 108 036	<u>123 948</u> 108 036	<u>134 343</u> 108 036	<u>123 808</u> 108 036	<u>128 793</u> 108 036	<u>134 343</u> 108 036	<u>125 340</u> 108 036
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>118 170</u> 110 196	<u>126 176</u> 110 196	<u>136 571</u> 110 196	<u>126 037</u> 110 196	<u>131 021</u> 110 196	<u>136 571</u> 110 196	<u>127 568</u> 110 196
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>120 443</u> 112 400	<u>128 449</u> 112 400	<u>138 844</u> 112 400	<u>128 310</u> 112 400	<u>133 294</u> 112 400	<u>138 844</u> 112 400	<u>129 841</u> 112 400
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>122 762</u> 114 648	<u>130 767</u> 114 648	<u>141 163</u> 114 648	<u>130 628</u> 114 648	<u>135 612</u> 114 648	<u>141 163</u> 114 648	<u>132 159</u> 114 648
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>94 648</u> 88 393	<u>100 820</u> 88 393	<u>108 834</u> 88 393	<u>100 712</u> 88 393	<u>104 555</u> 88 393	<u>108 834</u> 88 393	<u>101 893</u> 88 393
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>94 648</u> 88 393	<u>100 820</u> 88 393	<u>108 834</u> 88 393	<u>100 712</u> 88 393	<u>104 555</u> 88 393	<u>108 834</u> 88 393	<u>101 893</u> 88 393
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>96 471</u> 90 161	<u>102 643</u> 90 161	<u>110 657</u> 90 161	<u>102 535</u> 90 161	<u>106 378</u> 90 161	<u>110 657</u> 90 161	<u>103 716</u> 90 161
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>98 331</u> 91 964	<u>104 502</u> 91 964	<u>112 517</u> 91 964	<u>104 395</u> 91 964	<u>108 238</u> 91 964	<u>112 517</u> 91 964	<u>105 576</u> 91 964
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>100 228</u> 93 803	<u>106 399</u> 93 803	<u>114 413</u> 93 803	<u>106 292</u> 93 803	<u>110 134</u> 93 803	<u>114 413</u> 93 803	<u>107 473</u> 93 803
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>114 906</u> 108 036	<u>121 077</u> 108 036	<u>129 091</u> 108 036	<u>120 970</u> 108 036	<u>124 812</u> 108 036	<u>129 091</u> 108 036	<u>122 151</u> 108 036

								-	-	-
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>114 945</u> 108 036	<u>130 022</u> 108 036	<u>121 743</u> 108 036	<u>117 857</u> 108 036	<u>130 022</u> 108 036	<u>121 557</u> 108 036
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>117 173</u> 110 196	<u>132 250</u> 110 196	<u>123 971</u> 110 196	<u>120 086</u> 110 196	<u>132 250</u> 110 196	<u>123 785</u> 110 196
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>119 446</u> 112 400	<u>134 523</u> 112 400	<u>126 244</u> 112 400	<u>122 358</u> 112 400	<u>134 523</u> 112 400	<u>126 058</u> 112 400
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>121 765</u> 114 648	<u>136 841</u> 114 648	<u>128 562</u> 114 648	<u>124 677</u> 114 648	<u>136 841</u> 114 648	<u>128 376</u> 114 648

**213-102.**

						-	-	-		-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>98 358</u> 91 053	<u>102 071</u> 91 053	<u>97 368</u> 91 053	<u>104 991</u> 91 053	<u>104 991</u> 91 053	<u>104 991</u> 91 053
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>100 200</u> 92 839	<u>103 912</u> 92 839	<u>99 210</u> 92 839	<u>106 833</u> 92 839	<u>106 833</u> 92 839	<u>106 833</u> 92 839
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>101 120</u> 93 731	<u>104 833</u> 93 731	<u>100 130</u> 93 731	<u>107 754</u> 93 731	<u>107 754</u> 93 731	<u>107 754</u> 93 731
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>103 372</u> 95 914	<u>107 084</u> 95 914	<u>102 382</u> 95 914	<u>110 005</u> 95 914	<u>110 005</u> 95 914	<u>110 005</u> 95 914
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .								

					-	-	-	-	-	-
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>125 371</u> 108 036	<u>130 022</u> 108 036	<u>130 022</u> 108 036	<u>130 022</u> 108 036	<u>125 371</u> 108 036	<u>126 301</u> 108 036
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>127 599</u> 110 196	<u>132 250</u> 110 196	<u>132 250</u> 110 196	<u>132 250</u> 110 196	<u>127 599</u> 110 196	<u>128 529</u> 110 196
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>129 872</u> 112 400	<u>134 523</u> 112 400	<u>134 523</u> 112 400	<u>134 523</u> 112 400	<u>129 872</u> 112 400	<u>130 802</u> 112 400
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>132 190</u> 114 648	<u>136 841</u> 114 648	<u>136 841</u> 114 648	<u>136 841</u> 114 648	<u>132 190</u> 114 648	<u>133 120</u> 114 648

					-	-	-		-	-	-
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>114 906</u> 108 036	<u>121 077</u> 108 036	<u>129 091</u> 108 036	<u>120 970</u> 108 036	<u>124 812</u> 108 036	<u>129 091</u> 108 036	<u>122 151</u> 108 036
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>117 134</u> 110 196	<u>123 306</u> 110 196	<u>131 320</u> 110 196	<u>123 198</u> 110 196	<u>127 041</u> 110 196	<u>131 320</u> 110 196	<u>124 379</u> 110 196
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>119 407</u> 112 400	<u>125 578</u> 112 400	<u>133 593</u> 112 400	<u>125 471</u> 112 400	<u>129 314</u> 112 400	<u>133 593</u> 112 400	<u>126 652</u> 112 400
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>121 725</u> 114 648	<u>127 897</u> 114 648	<u>135 911</u> 114 648	<u>127 790</u> 114 648	<u>131 632</u> 114 648	<u>135 911</u> 114 648	<u>128 970</u> 114 648

					,	-	-	-		-
213-102-0306	150	1000	1	4800	<u>134 730</u> 126 321	<u>138 442</u> 126 321	<u>133 740</u> 126 321	<u>141 363</u> 126 321	<u>141 363</u> 126 321	<u>141 363</u> 126 321

**213-104.**

					,	,
213-104-0100	1598-96					
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243	
213-104-0200	474-90					
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085	
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045	
213-104-0300	2694-78	3				
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725	
213-104-0400	2694-78	3				
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725	

**213-3.**

**213-301.**

								-	-	-
213-301-0100	31360-2007 ( )	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>28 620</u> 26 786	<u>31 433</u> 29 513	<u>31 047</u> 26 786	<u>29 376</u> 26 786	<u>34 752</u> 29 513	<u>30 839</u> 26 786
213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>23 216</u> 21 429					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>23 402</u> 21 429					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 170</u> 21 429					
213-301-0300	( )	3								
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>21 346</u> 20 213					
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>21 390</u> 20 213					

					-	-	-	-	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 654</u> 26 786	<u>38 793</u> 29 513	<u>33 863</u> 26 786	<u>34 378</u> 26 786	<u>31 583</u> 26 786	<u>32 237</u> 26 786
213-301-0200	21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800						
213-301-0300	( )	3								
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660						

					-	-	-		-	-	-
213-301-0100	31360-2007 ( )	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>28 620</u> 26 786	<u>30 543</u> 26 786	<u>33 487</u> 26 786	<u>30 818</u> 26 786	<u>31 672</u> 26 786	<u>35 258</u> 29 513	<u>30 509</u> 26 786
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600							
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700							
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800							
213-301-0300	( )	3									
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460							
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660							

**213-304.**

					,	.	.	.	-	-	-
213-304-0100	945-92	.									
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>391</u> 357	<u>489</u> 357	<u>435</u> 357	<u>410</u> 357	<u>489</u> 357	<u>434</u> 357	
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>241</u> 223	<u>287</u> 223	<u>262</u> 223	<u>250</u> 223	<u>287</u> 223	<u>261</u> 223	

**213-306.**

					,	.	.
213-306-0100	958-93	2					
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 532</u> 3 434		

**213-307.**

					,	.	.
213-307-0100	13015-2012	3					

				,	-	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>459</u> 357	<u>489</u> 357	<u>489</u> 357	<u>489</u> 357	<u>459</u> 357	<u>465</u> 357
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>273</u> 223	<u>287</u> 223	<u>287</u> 223	<u>287</u> 223	<u>273</u> 223	<u>276</u> 223

				,	-	-	-		-	-	-
213-304-0100	945-92	.									
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>391</u> 357	<u>431</u> 357	<u>483</u> 357	<u>430</u> 357	<u>455</u> 357	<u>483</u> 357	<u>438</u> 357
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>241</u> 223	<u>260</u> 223	<u>284</u> 223	<u>259</u> 223	<u>271</u> 223	<u>284</u> 223	<u>263</u> 223

8.04-08-2023

192

					,		,
213-307-0101		3	1	2400		<u>64 729</u>	60 916

**213-309.**

					,		,
213-309-0200	19222-84	3					
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>33 993</u>	32 576	

**22.**

**221.**

**221-1.**

**221-101.**

					,	.	,	-	-	-	-	
221-101-0100	19804-2012											
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	<u>5 635</u> 5 313	<u>5 735</u> 5 313	<u>6 036</u> 5 313	<u>6 322</u> 5 313	<u>5 714</u> 5 313	<u>5 975</u> 5 313		

				,	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012							
221-101-0111	19804-2012, 300 1-3		1	232	<u>6 579</u> 5 313	<u>6 079</u> 5 752	<u>6 365</u> 5 313	<u>5 968</u> 5 313

**221-102.**

								-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>39 577</u> 36 404	<u>42 017</u> 38 815	<u>50 657</u> 47 353	<u>40 647</u> 36 404	<u>48 659</u> 38 815	<u>43 826</u> 36 404

**221-103.**

								-	-	-
221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489	<u>104 466</u> 94 935					
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>104 555</u> 94 935					
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>140 864</u> 130 369	<u>167 946</u> 130 369	<u>135 894</u> 131 516	<u>143 430</u> 130 369	<u>164 622</u> 130 369	<u>146 090</u> 130 369

					-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>52 623</u> 47 353	<u>57 440</u> 38 815	<u>55 165</u> 47 353	<u>56 329</u> 47 353	<u>38 580</u> 35 419	<u>46 865</u> 36 404

					-	-	-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3								
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489						
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523						
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>137 904</u> 131 516	<u>168 931</u> 130 369	<u>140 505</u> 131 516	<u>141 697</u> 131 516	<u>145 803</u> 130 369	<u>149 353</u> 130 369

					-	-	-		-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3									
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>40 423</u> 36 404	<u>43 184</u> 36 404	<u>49 582</u> 36 404	<u>51 511</u> 47 353	<u>44 264</u> 41 035	<u>47 318</u> 36 404	<u>43 109</u> 36 404

					-	-	-		-	-	-
221-103-0100	28737-90	3									
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489							
221-103-0200	28737-90	3									
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523							
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>136 132</u> 130 369	<u>145 546</u> 130 369	<u>151 569</u> 130 369	<u>136 767</u> 131 516	<u>148 183</u> 130 369	<u>150 277</u> 130 369	<u>142 596</u> 130 369

**221-104.**

								-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0101	956-93 1,5 / 2	3	1	2504	<u>75 538</u> 71 888	<u>49 803</u> 46 458	<u>89 974</u> 80 667	<u>76 627</u> 71 888	<u>56 569</u> 46 458	<u>79 866</u> 71 888
221-104-0102	956-93 2,5 / 2	3	1	2504	<u>78 489</u> 49 726	<u>58 967</u> 55 514	<u>84 787</u> 49 726	<u>79 029</u> 49 726	<u>65 733</u> 55 514	<u>72 252</u> 49 726
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2504	<u>73 005</u> 44 304	<u>56 845</u> 53 416	<u>79 313</u> 44 304	<u>73 545</u> 44 304	<u>63 611</u> 53 416	<u>66 757</u> 44 304
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2504	<u>71 044</u> 67 447	<u>57 179</u> 53 746	<u>77 353</u> 68 290	<u>72 133</u> 67 447	<u>63 945</u> 53 746	<u>75 372</u> 67 447

**222.****222-1.****222-101.**

								-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>133 901</u> 113 634	<u>150 415</u> 145 907	<u>115 252</u> 111 161	<u>135 444</u> 113 634	<u>157 108</u> 145 907	<u>133 319</u> 113 634
222-101-0200		3								

					-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0101	956-93 1,5 / 2	3	1	2504	<u>92 851</u> 80 667	<u>65 514</u> 46 458	<u>95 131</u> 80 667	<u>98 013</u> 80 667	<u>90 537</u> 80 667	<u>82 962</u> 71 888
221-104-0102	956-93 2,5 / 2	3	1	2504	<u>88 145</u> 49 726	<u>74 678</u> 55 514	<u>90 724</u> 49 726	<u>93 723</u> 49 726	<u>86 466</u> 49 726	<u>72 912</u> 49 726
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2504	<u>82 677</u> 44 304	<u>72 556</u> 53 416	<u>85 260</u> 44 304	<u>88 264</u> 44 304	<u>80 995</u> 44 304	<u>67 418</u> 44 304
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2504	<u>80 231</u> 68 290	<u>72 890</u> 53 746	<u>82 512</u> 68 290	<u>85 395</u> 68 290	<u>77 916</u> 68 290	<u>78 468</u> 67 447

					-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>117 232</u> 111 161	<u>165 956</u> 145 907	<u>119 794</u> 111 161	<u>120 967</u> 111 161	<u>140 391</u> 113 634	<u>135 267</u> 113 634
222-101-0200		3								

					-	-	-		-	-	-
221-104-0100	956-93										
221-104-0101	956-93	1,5	2	2504	<u>76 399</u> 71 888	<u>79 212</u> 71 888	<u>85 730</u> 71 888	<u>88 936</u> 80 667	<u>80 424</u> 76 716	<u>83 424</u> 71 888	<u>79 136</u> 71 888
221-104-0102	956-93	2,5	2	2504	<u>78 369</u> 49 726	<u>82 988</u> 49 726	<u>70 812</u> 49 726	<u>83 647</u> 49 726	<u>78 669</u> 49 726	<u>77 290</u> 49 726	<u>83 467</u> 49 726
221-104-0103	956-93	3,5	2	2504	<u>72 885</u> 44 304	<u>77 510</u> 44 304	<u>65 315</u> 44 304	<u>78 171</u> 44 304	<u>73 185</u> 44 304	<u>71 803</u> 44 304	<u>77 991</u> 44 304
221-104-0104	956-93	4,5	2	2504	<u>71 905</u> 67 447	<u>74 718</u> 67 447	<u>81 236</u> 67 447	<u>76 314</u> 68 290	<u>75 947</u> 72 292	<u>78 930</u> 67 447	<u>74 642</u> 67 447

					-	-	-		-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>131 500</u> 113 634	<u>138 499</u> 113 634	<u>135 298</u> 113 634	<u>116 112</u> 111 161	<u>137 611</u> 113 634	<u>137 946</u> 113 634	<u>137 284</u> 113 634
222-101-0200		3									

								-	-	-
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>86 030</u> 81 933	<u>122 815</u> 81 933	<u>94 110</u> 81 933	<u>88 434</u> 81 933	<u>118 549</u> 81 933	<u>93 232</u> 81 933
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>95 105</u> 90 829	<u>131 890</u> 90 829	<u>103 185</u> 90 829	<u>97 509</u> 90 829	<u>127 624</u> 90 829	<u>102 306</u> 90 829
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>70 677</u> 67 978	<u>90 715</u> 67 978	<u>75 078</u> 67 978	<u>71 987</u> 67 978	<u>88 391</u> 67 978	<u>74 600</u> 67 978
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>72 377</u> 69 645	<u>92 414</u> 69 645	<u>76 778</u> 69 645	<u>73 687</u> 69 645	<u>90 091</u> 69 645	<u>76 300</u> 69 645
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>88 735</u> 84 584	<u>125 520</u> 84 584	<u>96 815</u> 84 584	<u>91 139</u> 84 584	<u>121 254</u> 84 584	<u>95 936</u> 84 584
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>97 400</u> 93 079	<u>134 185</u> 93 079	<u>105 479</u> 93 079	<u>99 804</u> 93 079	<u>129 919</u> 93 079	<u>104 601</u> 93 079

					-	-	-	-	-	-
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>98 501</u> 81 933	<u>124 521</u> 81 933	<u>102 340</u> 81 933	<u>104 046</u> 81 933	<u>94 988</u> 81 933	<u>96 744</u> 81 933
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>107 576</u> 90 829	<u>133 596</u> 90 829	<u>111 415</u> 90 829	<u>113 121</u> 90 829	<u>104 063</u> 90 829	<u>105 819</u> 90 829
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>77 470</u> 67 978	<u>91 644</u> 67 978	<u>79 561</u> 67 978	<u>80 491</u> 67 978	<u>75 557</u> 67 978	<u>76 514</u> 67 978
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>79 170</u> 69 645	<u>93 344</u> 69 645	<u>81 261</u> 69 645	<u>82 191</u> 69 645	<u>77 257</u> 69 645	<u>78 213</u> 69 645
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>101 206</u> 84 584	<u>127 226</u> 84 584	<u>105 045</u> 84 584	<u>106 751</u> 84 584	<u>97 693</u> 84 584	<u>99 449</u> 84 584
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>109 870</u> 93 079	<u>135 891</u> 93 079	<u>113 710</u> 93 079	<u>115 416</u> 93 079	<u>106 358</u> 93 079	<u>108 114</u> 93 079

					-	-	-		-	-	-
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>87 410</u> 81 933	<u>91 485</u> 81 933	<u>101 136</u> 81 933	<u>92 439</u> 81 933	<u>95 866</u> 81 933	<u>97 623</u> 81 933	<u>91 581</u> 81 933
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>96 485</u> 90 829	<u>100 560</u> 90 829	<u>110 210</u> 90 829	<u>101 513</u> 90 829	<u>104 941</u> 90 829	<u>106 697</u> 90 829	<u>100 655</u> 90 829
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>71 429</u> 67 978	<u>73 649</u> 67 978	<u>78 905</u> 67 978	<u>74 168</u> 67 978	<u>76 035</u> 67 978	<u>76 992</u> 67 978	<u>73 701</u> 67 978
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>73 129</u> 69 645	<u>75 349</u> 69 645	<u>80 605</u> 69 645	<u>75 868</u> 69 645	<u>77 735</u> 69 645	<u>78 692</u> 69 645	<u>75 401</u> 69 645
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>90 115</u> 84 584	<u>94 190</u> 84 584	<u>103 840</u> 84 584	<u>95 143</u> 84 584	<u>98 571</u> 84 584	<u>100 327</u> 84 584	<u>94 285</u> 84 584
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>98 780</u> 93 079	<u>102 855</u> 93 079	<u>112 505</u> 93 079	<u>103 808</u> 93 079	<u>107 236</u> 93 079	<u>108 992</u> 93 079	<u>102 950</u> 93 079

								-	-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>75 023</u> 72 229	<u>95 210</u> 72 229	<u>79 457</u> 72 229	<u>76 342</u> 72 229	<u>92 869</u> 72 229	<u>78 975</u> 72 229
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>72 564</u> 69 828	<u>92 601</u> 69 828	<u>76 965</u> 69 828	<u>73 873</u> 69 828	<u>90 278</u> 69 828	<u>76 487</u> 69 828
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>86 764</u> 82 662	<u>123 399</u> 82 662	<u>94 811</u> 82 662	<u>89 158</u> 82 662	<u>119 151</u> 82 662	<u>93 936</u> 82 662
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>70 214</u> 67 426	<u>91 747</u> 67 426	<u>74 944</u> 67 426	<u>71 621</u> 67 426	<u>89 250</u> 67 426	<u>74 430</u> 67 426

					-	-	-	-	-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>81 866</u> 72 229	<u>96 146</u> 72 229	<u>83 973</u> 72 229	<u>84 910</u> 72 229	<u>79 939</u> 72 229	<u>80 903</u> 72 229
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>79 357</u> 69 828	<u>93 531</u> 69 828	<u>81 448</u> 69 828	<u>82 378</u> 69 828	<u>77 444</u> 69 828	<u>78 400</u> 69 828
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>99 184</u> 82 662	<u>125 098</u> 82 662	<u>103 007</u> 82 662	<u>104 707</u> 82 662	<u>95 685</u> 82 662	<u>97 434</u> 82 662
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>77 514</u> 67 426	<u>92 746</u> 67 426	<u>79 762</u> 67 426	<u>80 760</u> 67 426	<u>75 458</u> 67 426	<u>76 486</u> 67 426

					-	-	-		-	-	-
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>75 780</u> 72 229	<u>78 016</u> 72 229	<u>83 312</u> 72 229	<u>78 540</u> 72 229	<u>80 421</u> 72 229	<u>81 384</u> 72 229	<u>78 069</u> 72 229
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>73 316</u> 69 828	<u>75 536</u> 69 828	<u>80 792</u> 69 828	<u>76 055</u> 69 828	<u>77 922</u> 69 828	<u>78 879</u> 69 828	<u>75 587</u> 69 828
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>88 138</u> 82 662	<u>92 197</u> 82 662	<u>101 808</u> 82 662	<u>93 146</u> 82 662	<u>96 560</u> 82 662	<u>98 309</u> 82 662	<u>92 292</u> 82 662
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>71 022</u> 67 426	<u>73 408</u> 67 426	<u>79 057</u> 67 426	<u>73 966</u> 67 426	<u>75 972</u> 67 426	<u>77 000</u> 67 426	<u>73 463</u> 67 426

								-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>76 349</u> 73 382	<u>98 779</u> 73 382	<u>81 276</u> 73 382	<u>77 815</u> 73 382	<u>96 178</u> 73 382	<u>80 740</u> 73 382
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>143 369</u> 138 039	<u>181 799</u> 138 039	<u>151 810</u> 138 039	<u>145 880</u> 138 039	<u>177 342</u> 138 039	<u>150 892</u> 138 039

**222-102.**

								-	-	-
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>142 253</u> 137 816	<u>137 282</u> 132 904	<u>103 878</u> 99 896	<u>143 341</u> 137 816	<u>144 037</u> 132 904	<u>146 574</u> 137 816
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>109 850</u> 105 862	<u>136 241</u> 131 940	<u>98 753</u> 94 897	<u>110 912</u> 105 862	<u>142 837</u> 131 940	<u>114 069</u> 105 862
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>119 436</u> 115 269	<u>130 638</u> 126 338	<u>110 350</u> 106 292	<u>120 524</u> 115 269	<u>137 393</u> 126 338	<u>123 757</u> 115 269

					-	-	-	-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>83 953</u> 73 382	<u>99 819</u> 73 382	<u>86 294</u> 73 382	<u>87 334</u> 73 382	<u>81 811</u> 73 382	<u>82 882</u> 73 382
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>156 397</u> 138 039	<u>183 581</u> 138 039	<u>160 408</u> 138 039	<u>162 191</u> 138 039	<u>152 727</u> 138 039	<u>154 562</u> 138 039

					-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>105 876</u> 99 896	<u>152 968</u> 132 904	<u>108 462</u> 99 896	<u>109 646</u> 99 896	<u>111 090</u> 101 460	<u>149 666</u> 137 816
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>100 705</u> 94 897	<u>151 557</u> 131 940	<u>103 229</u> 94 897	<u>104 386</u> 94 897	<u>112 351</u> 102 902	<u>117 088</u> 105 862
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>112 349</u> 106 292	<u>146 324</u> 126 338	<u>114 935</u> 106 292	<u>116 119</u> 106 292	<u>111 897</u> 102 257	<u>126 849</u> 115 269

					-	-	-		-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>77 190</u> 73 382	<u>79 675</u> 73 382	<u>85 560</u> 73 382	<u>80 257</u> 73 382	<u>82 347</u> 73 382	<u>83 418</u> 73 382	<u>79 733</u> 73 382
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>144 811</u> 138 039	<u>149 068</u> 138 039	<u>159 150</u> 138 039	<u>150 064</u> 138 039	<u>153 645</u> 138 039	<u>155 480</u> 138 039	<u>149 167</u> 138 039

					-	-	-		-	-	-
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>143 113</u> 137 816	<u>145 922</u> 137 816	<u>152 429</u> 137 816	<u>104 745</u> 99 896	<u>147 125</u> 142 631	<u>150 127</u> 137 816	<u>145 846</u> 137 816
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>110 690</u> 105 862	<u>113 432</u> 105 862	<u>119 785</u> 105 862	<u>99 601</u> 94 897	<u>114 735</u> 110 690	<u>117 537</u> 105 862	<u>113 358</u> 105 862
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>120 296</u> 115 269	<u>123 104</u> 115 269	<u>129 612</u> 115 269	<u>111 218</u> 106 292	<u>124 288</u> 120 064	<u>127 309</u> 115 269	<u>123 029</u> 115 269

								-	-	-
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>109 056</u> 105 016	<u>124 368</u> 120 147	<u>115 063</u> 110 952	<u>110 142</u> 105 016	<u>131 115</u> 120 147	<u>113 372</u> 105 016
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>118 902</u> 114 738	<u>118 709</u> 114 547	<u>113 040</u> 108 946	<u>119 992</u> 114 738	<u>125 475</u> 114 547	<u>123 230</u> 114 738
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>135 493</u> 131 135	<u>141 288</u> 108 206	<u>149 897</u> 145 368	<u>136 581</u> 131 135	<u>137 982</u> 108 206	<u>139 816</u> 131 135
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>114 600</u> 110 486	<u>88 485</u> 84 680	<u>135 348</u> 130 988	<u>115 691</u> 110 486	<u>95 254</u> 84 680	<u>118 930</u> 110 486
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>121 766</u> 117 591	<u>124 494</u> 120 287	<u>147 553</u> 143 072	<u>122 847</u> 117 591	<u>131 204</u> 120 287	<u>126 058</u> 117 591
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>107 786</u> 97 304					

**222-2.**  
**222-202.**

								-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3								

					-	-	-	-	-	-
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>117 059</u> 110 952	<u>140 035</u> 120 147	<u>119 642</u> 110 952	<u>120 824</u> 110 952	<u>113 840</u> 104 188	<u>116 460</u> 105 016
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>115 042</u> 108 946	<u>134 420</u> 114 547	<u>117 632</u> 108 946	<u>118 818</u> 108 946	<u>113 682</u> 104 008	<u>126 327</u> 114 738
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>151 896</u> 145 368	<u>142 268</u> 108 206	<u>154 483</u> 145 368	<u>155 668</u> 145 368	<u>134 330</u> 124 422	<u>142 909</u> 131 135
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>137 351</u> 130 988	<u>104 203</u> 84 680	<u>139 942</u> 130 988	<u>141 128</u> 130 988	<u>112 603</u> 102 938	<u>122 028</u> 110 486
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>149 538</u> 143 072	<u>140 074</u> 120 287	<u>152 106</u> 143 072	<u>153 282</u> 143 072	<u>122 833</u> 113 120	<u>129 129</u> 117 591
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498						

					-	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3								

					-	-	-		-	-	-
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>109 915</u> 105 016	<u>112 720</u> 105 016	<u>119 219</u> 105 016	<u>115 930</u> 110 952	<u>113 923</u> 109 826	<u>116 920</u> 105 016	<u>112 644</u> 105 016
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>119 764</u> 114 738	<u>122 577</u> 114 738	<u>129 094</u> 114 738	<u>113 910</u> 108 946	<u>123 766</u> 119 544	<u>126 788</u> 114 738	<u>122 501</u> 114 738
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>136 354</u> 131 135	<u>139 163</u> 131 135	<u>145 673</u> 131 135	<u>150 765</u> 145 368	<u>140 372</u> 135 957	<u>143 370</u> 131 135	<u>139 087</u> 131 135
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>115 462</u> 110 486	<u>118 276</u> 110 486	<u>124 796</u> 110 486	<u>136 218</u> 130 988	<u>119 468</u> 115 295	<u>122 490</u> 110 486	<u>118 200</u> 110 486
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>122 621</u> 117 591	<u>125 410</u> 117 591	<u>131 873</u> 117 591	<u>148 415</u> 143 072	<u>126 614</u> 122 381	<u>129 586</u> 117 591	<u>125 334</u> 117 591
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498							

					-	-	-		-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									

								-	-	-
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>242 137</u> 236 482	<u>255 259</u> 222 141	<u>109 568</u> 105 485	<u>243 237</u> 236 482	<u>251 915</u> 222 141	<u>246 510</u> 236 482

**222-203.**

								-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>6 923</u> 6 786	<u>8 036</u> 7 323	<u>7 626</u> 7 323	<u>6 945</u> 6 786	<u>7 970</u> 7 323	<u>7 009</u> 6 786
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>3 761</u> 3 656					
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>7 710</u> 7 545	<u>8 096</u> 7 187	<u>7 542</u> 7 187	<u>7 740</u> 7 545	<u>8 007</u> 7 187	<u>7 827</u> 7 545
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>8 639</u> 8 438	<u>9 734</u> 8 543	<u>8 996</u> 8 543	<u>8 678</u> 8 438	<u>9 615</u> 8 543	<u>8 795</u> 8 438
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>9 817</u> 9 554	<u>11 385</u> 9 673	<u>10 287</u> 9 673	<u>9 876</u> 9 554	<u>11 208</u> 9 673	<u>10 049</u> 9 554
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>12 084</u> 11 607	<u>19 801</u> 15 282	<u>15 741</u> 15 282	<u>12 216</u> 11 607	<u>19 400</u> 15 282	<u>12 607</u> 11 607
222-203-0400	9561-2016	2								

					-	-	-	-	-	-
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>111 590</u> 105 485	<u>256 250</u> 222 141	<u>114 207</u> 105 485	<u>115 405</u> 105 485	<u>245 014</u> 233 696	<u>249 638</u> 236 482

					-	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>7 684</u> 7 323	<u>8 055</u> 7 323	<u>7 731</u> 7 323	<u>7 790</u> 7 323	<u>9 317</u> 9 040	<u>7 071</u> 6 786
222-203-0102	5.2	.	1	45						
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>7 622</u> 7 187	<u>8 122</u> 7 187	<u>7 684</u> 7 187	<u>7 764</u> 7 187	<u>8 461</u> 8 136	<u>7 910</u> 7 545
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>9 102</u> 8 543	<u>9 769</u> 8 543	<u>9 185</u> 8 543	<u>9 291</u> 8 543	<u>10 366</u> 9 944	<u>8 906</u> 8 438
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>10 444</u> 9 673	<u>11 438</u> 9 673	<u>10 568</u> 9 673	<u>10 726</u> 9 673	<u>11 429</u> 10 848	<u>10 215</u> 9 554
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>16 006</u> 15 282	<u>19 919</u> 15 282	<u>16 324</u> 15 282	<u>16 462</u> 15 282	<u>16 753</u> 15 093	<u>12 982</u> 11 607
222-203-0400	9561-2016	2								



								-	-	-
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>8 220</u> 7 839					
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>9 174</u> 8 720	<u>12 875</u> 9 134	<u>10 301</u> 9 134	<u>9 310</u> 8 720	<u>12 460</u> 9 134	<u>9 716</u> 8 720
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329	<u>7 644</u> 7 264					

**222-3.**  
**222-301.**

								-	-	-
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 562</u> 4 408	<u>4 457</u> 4 304	<u>4 158</u> 4 009	<u>4 602</u> 4 408	<u>4 703</u> 4 304	<u>4 719</u> 4 408
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 666</u> 18 944	<u>24 312</u> 18 901	<u>20 672</u> 18 901	<u>19 859</u> 18 944	<u>23 725</u> 18 901	<u>20 433</u> 18 944
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>13 073</u> 12 294					

					-	-	-	-	-	-
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314						
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>10 669</u> 9 134	<u>12 998</u> 9 134	<u>10 961</u> 9 134	<u>11 330</u> 9 134	<u>10 173</u> 9 009	<u>10 105</u> 8 720
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329						

					-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 231</u> 4 009	<u>5 028</u> 4 304	<u>4 325</u> 4 009	<u>4 368</u> 4 009	<u>4 824</u> 4 430	<u>4 832</u> 4 408
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>21 193</u> 18 901	<u>24 486</u> 18 901	<u>21 605</u> 18 901	<u>22 127</u> 18 901	<u>21 497</u> 19 766	<u>20 982</u> 18 944
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333						

					-	-	-		-	-	-
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314							
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>9 282</u> 8 720	<u>9 634</u> 8 720	<u>10 452</u> 8 720	<u>10 168</u> 9 134	<u>9 769</u> 9 308	<u>10 163</u> 8 720	<u>9 625</u> 8 720
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329							

					-	-	-		-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 593</u> 4 408	<u>4 696</u> 4 408	<u>4 933</u> 4 408	<u>4 190</u> 4 009	<u>4 770</u> 4 613	<u>4 849</u> 4 408	<u>4 693</u> 4 408
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 818</u> 18 944	<u>20 317</u> 18 944	<u>21 473</u> 18 944	<u>20 484</u> 18 901	<u>20 576</u> 19 844	<u>21 064</u> 18 944	<u>20 304</u> 18 944
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333							



					-	-	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.								
222-302-0102	24.12-5	.	1	875						
222-302-0103	24.13-6	.	1	950						
222-302-0105	27.12-5	.	1	975						
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075						
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200						
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>59 088</u> 55 883	<u>76 266</u> 57 869	<u>60 458</u> 55 883	<u>61 086</u> 55 883	<u>66 241</u> 60 569	<u>65 943</u> 59 821
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300						
222-302-0112	36.13-6	.	1	1425	<u>72 532</u> 65 089	<u>83 101</u> 65 089	<u>73 856</u> 65 089	<u>75 531</u> 65 089	<u>71 188</u> 65 089	<u>70 869</u> 64 286
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>157 161</u> 143 115	<u>176 293</u> 143 115	<u>159 872</u> 143 115	<u>161 135</u> 143 115	<u>154 530</u> 143 115	<u>155 846</u> 143 115

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-		-	-	-
222-302-0100	961-93	.									
222-302-0102	24.12-5	.	1	875							
222-302-0103	24.13-6	.	1	950							
222-302-0105	27.12-5	.	1	975							
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075							
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200							
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>62 470</u> 59 821	<u>63 959</u> 59 821	<u>67 407</u> 59 821	<u>58 489</u> 55 883	<u>64 599</u> 62 376	<u>66 187</u> 59 821	<u>63 918</u> 59 821
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300							
222-302-0112	36.13-6	.	1	1425	<u>67 134</u> 64 286	<u>68 734</u> 64 286	<u>72 444</u> 64 286	<u>70 257</u> 65 089	<u>69 423</u> 67 033	<u>71 131</u> 64 286	<u>68 691</u> 64 286
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>149 214</u> 143 115	<u>152 093</u> 143 115	<u>159 135</u> 143 115	<u>152 830</u> 143 115	<u>155 188</u> 143 115	<u>156 504</u> 143 115	<u>152 167</u> 143 115

					-	-	-		-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	---	---

					.	.	.	-	-	-
222-303-0100	13015-2012	3								
222-303-0101		3	1	2500	<u>174 647</u> 170 326	<u>200 310</u> 168 603	<u>179 816</u> 168 603	<u>175 983</u> 170 326	<u>197 005</u> 168 603	<u>179 201</u> 170 326

**225.****225-1.****225-101.**

					.	.	.	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.								
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>10 988</u> 10 714	<u>10 694</u> 9 040	<u>9 629</u> 9 040	<u>11 044</u> 10 714	<u>10 523</u> 9 040	<u>11 212</u> 10 714
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>8 649</u> 7 761					
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>9 495</u> 9 040	<u>13 500</u> 9 040	<u>10 384</u> 9 040	<u>9 698</u> 9 040	<u>13 035</u> 9 040	<u>10 187</u> 9 040
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>13 099</u> 12 723	<u>10 374</u> 10 031	<u>10 625</u> 10 279	<u>13 186</u> 12 723	<u>10 915</u> 10 031	<u>13 444</u> 12 723
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>16 710</u> 16 071	<u>16 154</u> 15 522	<u>13 478</u> 12 879	<u>16 884</u> 16 071	<u>17 235</u> 15 522	<u>17 401</u> 16 071
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>19 643</u> 18 750	<u>21 098</u> 20 188	<u>18 857</u> 17 973	<u>19 904</u> 18 750	<u>22 719</u> 20 188	<u>20 680</u> 18 750
225-101-0107	13-9	.	1	750	<u>28 878</u> 19 978	<u>25 679</u> 24 549	<u>30 806</u> 19 978	<u>29 043</u> 19 978	<u>27 705</u> 24 549	<u>26 969</u> 19 978

					-	-	-	-	-	-
222-303-0100	13015-2012	3								
222-303-0101		3	1	2500	<u>182 748</u> 168 603	<u>201 289</u> 168 603	<u>185 071</u> 168 603	<u>188 009</u> 168 603	<u>180 390</u> 168 603	<u>182 174</u> 170 326

					-	-	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>9 781</u> 9 040	<u>10 745</u> 9 040	<u>9 902</u> 9 040	<u>10 055</u> 9 040	<u>8 006</u> 7 768	<u>11 373</u> 10 714	<u>11 032</u> 10 714
225-101-0102	7-6	.	1	250							
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>10 868</u> 9 040	<u>13 686</u> 9 040	<u>11 268</u> 9 040	<u>11 454</u> 9 040	<u>10 481</u> 9 040	<u>10 639</u> 9 040	<u>9 495</u> 9 040
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>10 785</u> 10 279	<u>11 629</u> 10 031	<u>10 992</u> 10 279	<u>11 087</u> 10 279	<u>9 710</u> 9 375	<u>13 692</u> 12 723	<u>13 167</u> 12 723
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>13 798</u> 12 879	<u>18 664</u> 15 522	<u>14 212</u> 12 879	<u>14 401</u> 12 879	<u>13 908</u> 13 304	<u>17 896</u> 16 071	<u>16 847</u> 16 071
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>19 337</u> 17 973	<u>24 862</u> 20 188	<u>19 957</u> 17 973	<u>20 241</u> 17 973	<u>17 836</u> 16 964	<u>21 422</u> 18 750	<u>19 849</u> 18 750
225-101-0107	13-9	.	1	750	<u>31 834</u> 19 978	<u>30 384</u> 24 549	<u>32 624</u> 19 978	<u>33 542</u> 19 978	<u>31 320</u> 19 978	<u>27 171</u> 19 978	<u>28 841</u> 19 978

					-	-	-		-	-	-
222-303-0100	13015-2012	3									
222-303-0101		3	1	2500	<u>174 647</u> 170 326	<u>178 391</u> 170 326	<u>184 830</u> 170 326	<u>178 758</u> 168 603	<u>180 972</u> 170 326	<u>182 616</u> 170 326	<u>178 321</u> 170 326

					-	-		-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.								
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>11 178</u> 10 714	<u>11 517</u> 10 714	<u>9 574</u> 9 040	<u>11 241</u> 10 965	<u>11 397</u> 10 714	<u>11 174</u> 10 714
225-101-0102	7-6	.	1	250						
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>10 064</u> 9 040	<u>11 043</u> 9 040	<u>10 230</u> 9 040	<u>10 456</u> 9 040	<u>10 706</u> 9 040	<u>10 053</u> 9 040
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>13 392</u> 12 723	<u>13 913</u> 12 723	<u>10 695</u> 10 279	<u>13 489</u> 13 109	<u>13 728</u> 12 723	<u>13 386</u> 12 723
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>17 297</u> 16 071	<u>18 338</u> 16 071	<u>13 617</u> 12 879	<u>17 490</u> 16 843	<u>17 969</u> 16 071	<u>17 284</u> 16 071
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>20 523</u> 18 750	<u>22 085</u> 18 750	<u>19 065</u> 17 973	<u>20 813</u> 19 907	<u>21 533</u> 18 750	<u>20 505</u> 18 750
225-101-0107	13-9	.	1	750	<u>30 255</u> 19 978	<u>26 528</u> 19 978	<u>30 457</u> 19 978	<u>28 933</u> 19 978	<u>28 511</u> 19 978	<u>30 402</u> 19 978

								-	-	-
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>22 420</u> 21 429	<u>21 712</u> 20 729	<u>21 771</u> 20 787	<u>22 708</u> 21 429	<u>23 495</u> 20 729	<u>23 561</u> 21 429
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>25 961</u> 24 554	<u>28 049</u> 26 616	<u>30 344</u> 28 884	<u>26 397</u> 24 554	<u>30 751</u> 26 616	<u>27 690</u> 24 554
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>31 361</u> 29 911	<u>34 104</u> 32 621	<u>29 387</u> 27 961	<u>31 787</u> 29 911	<u>36 752</u> 32 621	<u>33 055</u> 29 911
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>40 953</u> 38 839	<u>46 403</u> 44 225	<u>41 206</u> 39 089	<u>41 597</u> 38 839	<u>50 402</u> 44 225	<u>43 511</u> 38 839
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>17 177</u> 13 150	<u>13 599</u> 13 086	<u>13 789</u> 13 273	<u>18 401</u> 13 150	<u>14 464</u> 13 086	<u>19 670</u> 13 150
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>21 832</u> 16 561	<u>21 411</u> 19 425	<u>18 730</u> 16 776	<u>23 438</u> 16 561	<u>25 667</u> 19 425	<u>25 104</u> 16 561
225-101-0200	8020-2016	.								
225-101-0201	6	.	1	50	<u>8 188</u> 8 036	<u>6 033</u> 5 317	<u>3 956</u> 3 854	<u>8 210</u> 8 036	<u>5 967</u> 5 317	<u>8 274</u> 8 036
225-101-0600	8020-2016	.								
225-101-0601	10	.	1	450	<u>16 630</u> 15 938	<u>16 745</u> 16 052	<u>14 762</u> 14 092	<u>16 826</u> 15 938	<u>17 961</u> 16 052	<u>17 408</u> 15 938
225-101-0602	15	.	1	950	<u>22 969</u> 21 652	<u>35 601</u> 34 134	<u>20 516</u> 19 228	<u>23 383</u> 21 652	<u>38 168</u> 34 134	<u>24 611</u> 21 652
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>36 435</u> 34 375	<u>66 440</u> 64 024	<u>40 959</u> 38 846	<u>37 079</u> 34 375	<u>70 439</u> 64 024	<u>38 993</u> 34 375
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>9 376</u> 9 040	<u>13 232</u> 9 565	<u>10 034</u> 9 640	<u>9 510</u> 9 040	<u>12 901</u> 9 565	<u>9 832</u> 9 040
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>14 826</u> 14 375	<u>14 190</u> 13 746	<u>12 365</u> 11 944	<u>14 935</u> 14 375	<u>14 865</u> 13 746	<u>15 258</u> 14 375

					-	-	-	-	-	-	-
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>22 298</u> 20 787	<u>25 853</u> 20 729	<u>22 981</u> 20 787	<u>23 294</u> 20 787	<u>19 077</u> 18 125	<u>24 377</u> 21 429	<u>22 648</u> 21 429
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>31 143</u> 28 884	<u>34 323</u> 26 616	<u>32 177</u> 28 884	<u>32 651</u> 28 884	<u>24 967</u> 23 571	<u>28 927</u> 24 554	<u>26 305</u> 24 554
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>30 171</u> 27 961	<u>40 253</u> 32 621	<u>31 184</u> 27 961	<u>31 648</u> 27 961	<u>28 469</u> 27 054	<u>34 266</u> 29 911	<u>31 698</u> 29 911
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>42 389</u> 39 089	<u>55 689</u> 44 225	<u>43 920</u> 39 089	<u>44 621</u> 39 089	<u>35 983</u> 33 929	<u>45 341</u> 38 839	<u>41 462</u> 38 839
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>14 045</u> 13 273	<u>15 607</u> 13 086	<u>14 376</u> 13 273	<u>14 527</u> 13 273	<u>13 187</u> 12 679	<u>21 227</u> 13 150	<u>14 918</u> 13 150
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>19 990</u> 16 776	<u>31 294</u> 19 425	<u>21 619</u> 16 776	<u>22 365</u> 16 776	<u>24 924</u> 16 561	<u>27 148</u> 16 561	<u>18 868</u> 16 561
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>3 996</u> 3 854	<u>6 053</u> 5 317	<u>4 048</u> 3 854	<u>4 072</u> 3 854	<u>2 676</u> 2 589	<u>8 336</u> 8 036	<u>8 205</u> 8 036
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 122</u> 14 092	<u>19 569</u> 16 052	<u>15 587</u> 14 092	<u>15 800</u> 14 092	<u>13 964</u> 13 304	<u>17 964</u> 15 938	<u>16 785</u> 15 938
225-101-0602	15	.	1	950	<u>21 275</u> 19 228	<u>41 562</u> 34 134	<u>22 258</u> 19 228	<u>22 708</u> 19 228	<u>23 647</u> 22 321	<u>25 786</u> 21 652	<u>23 296</u> 21 652
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>42 142</u> 38 846	<u>75 726</u> 64 024	<u>43 673</u> 38 846	<u>44 374</u> 38 846	<u>32 008</u> 30 000	<u>40 823</u> 34 375	<u>36 944</u> 34 375
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>10 234</u> 9 640	<u>13 330</u> 9 565	<u>10 493</u> 9 640	<u>10 611</u> 9 640	<u>14 193</u> 13 750	<u>10 129</u> 9 040	<u>9 376</u> 9 040
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>12 565</u> 11 944	<u>15 758</u> 13 746	<u>12 824</u> 11 944	<u>12 942</u> 11 944	<u>15 479</u> 14 464	<u>15 567</u> 14 375	<u>14 912</u> 14 375

					-	-		-	-	-
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>23 389</u> 21 429	<u>25 107</u> 21 429	<u>22 000</u> 20 787	<u>23 708</u> 22 701	<u>24 499</u> 21 429	<u>23 369</u> 21 429
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>27 429</u> 24 554	<u>30 032</u> 24 554	<u>30 691</u> 28 884	<u>27 912</u> 26 481	<u>29 111</u> 24 554	<u>27 398</u> 24 554
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>32 799</u> 29 911	<u>35 349</u> 29 911	<u>29 727</u> 27 961	<u>33 272</u> 31 800	<u>34 447</u> 29 911	<u>32 769</u> 29 911
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>43 125</u> 38 839	<u>46 977</u> 38 839	<u>41 720</u> 39 089	<u>43 840</u> 41 692	<u>45 614</u> 38 839	<u>43 080</u> 38 839
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>19 410</u> 13 150	<u>22 284</u> 13 150	<u>13 900</u> 13 273	<u>20 669</u> 13 150	<u>21 668</u> 13 150	<u>18 003</u> 13 150
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>24 764</u> 16 561	<u>28 536</u> 16 561	<u>19 277</u> 16 776	<u>26 415</u> 16 561	<u>27 726</u> 16 561	<u>22 916</u> 16 561
225-101-0200	8020-2016	.								
225-101-0201	6	.	1	50	<u>8 261</u> 8 036	<u>8 391</u> 8 036	<u>3 974</u> 3 854	<u>8 285</u> 8 132	<u>8 345</u> 8 036	<u>8 260</u> 8 036
225-101-0600	8020-2016	.								
225-101-0601	10	.	1	450	<u>17 290</u> 15 938	<u>18 461</u> 15 938	<u>14 918</u> 14 092	<u>17 508</u> 16 805	<u>18 047</u> 15 938	<u>17 276</u> 15 938
225-101-0602	15	.	1	950	<u>24 363</u> 21 652	<u>26 836</u> 21 652	<u>20 846</u> 19 228	<u>24 822</u> 23 483	<u>25 961</u> 21 652	<u>24 334</u> 21 652
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>38 607</u> 34 375	<u>42 459</u> 34 375	<u>41 473</u> 38 846	<u>39 322</u> 37 228	<u>41 096</u> 34 375	<u>38 562</u> 34 375
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>9 751</u> 9 040	<u>10 395</u> 9 040	<u>10 121</u> 9 640	<u>10 009</u> 9 040	<u>10 173</u> 9 040	<u>9 744</u> 9 040
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>15 193</u> 14 375	<u>15 843</u> 14 375	<u>12 452</u> 11 944	<u>15 314</u> 14 857	<u>15 613</u> 14 375	<u>15 185</u> 14 375

								-	-	-
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>34 978</u> 32 201	<u>42 300</u> 32 201	<u>33 470</u> 32 325	<u>35 672</u> 32 201	<u>41 401</u> 32 201	<u>36 391</u> 32 201
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>26 057</u> 25 000	<u>33 369</u> 32 225	<u>35 510</u> 34 341	<u>26 353</u> 25 000	<u>35 206</u> 32 225	<u>27 232</u> 25 000
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>24 309</u> 23 438	<u>28 599</u> 22 148	<u>24 254</u> 22 148	<u>24 539</u> 23 438	<u>27 898</u> 22 148	<u>25 225</u> 23 438
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>38 131</u> 36 161	<u>49 851</u> 32 380	<u>37 280</u> 35 320	<u>38 731</u> 36 161	<u>48 027</u> 32 380	<u>40 516</u> 36 161
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>72 071</u> 55 323	<u>64 201</u> 61 921	<u>75 618</u> 55 323	<u>72 375</u> 55 323	<u>67 930</u> 61 921	<u>68 558</u> 55 323
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>40 292</u> 35 602		<u>40 774</u> 34 184	<u>41 455</u> 35 602		<u>41 403</u> 34 741
225-101-0620	10	.	1	800	<u>35 226</u> 33 929		<u>110 651</u> 104 622	<u>35 574</u> 33 929		<u>36 609</u> 33 929
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>147 087</u> 142 857	<u>159 320</u> 131 083	<u>140 793</u> 131 083	<u>148 071</u> 142 857	<u>156 332</u> 131 083	<u>150 994</u> 142 857
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>94 803</u> 84 885					

**225-102.**

								-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.								

					-	-	-	-	-	-	-
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>34 014</u> 32 325	<u>42 567</u> 32 201	<u>34 717</u> 32 325	<u>35 039</u> 32 325	<u>35 454</u> 34 286	<u>37 273</u> 32 201	<u>33 698</u> 32 201
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>36 054</u> 34 341	<u>37 635</u> 32 225	<u>36 757</u> 34 341	<u>37 079</u> 34 341	<u>23 330</u> 20 792	<u>28 073</u> 25 000	<u>26 291</u> 25 000
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>24 875</u> 22 148	<u>28 806</u> 22 148	<u>25 368</u> 22 148	<u>25 991</u> 22 148	<u>24 655</u> 22 600	<u>25 880</u> 23 438	<u>24 491</u> 23 438
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>38 383</u> 35 320	<u>50 392</u> 32 380	<u>39 810</u> 35 320	<u>40 464</u> 35 320	<u>53 943</u> 51 786	<u>42 223</u> 36 161	<u>38 606</u> 36 161
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>77 510</u> 55 323	<u>72 859</u> 61 921	<u>78 963</u> 55 323	<u>80 652</u> 55 323	<u>76 564</u> 55 323	<u>68 929</u> 55 323	<u>72 003</u> 55 323
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>43 394</u> 35 602				<u>42 333</u> 35 484	<u>42 574</u> 34 741	<u>40 659</u> 35 602
225-101-0620	10	.	1	800	<u>115 859</u> 108 960		<u>117 777</u> 110 553	<u>118 051</u> 110 553	<u>32 883</u> 29 833	<u>37 598</u> 33 929	<u>35 502</u> 33 929
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>143 444</u> 131 083	<u>160 205</u> 131 083	<u>145 544</u> 131 083	<u>148 199</u> 131 083	<u>140 260</u> 131 083	<u>153 789</u> 142 857	<u>147 865</u> 142 857
225-101-0622	10	.	1	2480							

					-	-	-	-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.								

					-	-		-	-	-
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>36 244</u> 32 201	<u>37 872</u> 32 201	33 706 32 325	<u>36 957</u> 32 201	<u>37 523</u> 32 201	35 446 32 201
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>27 055</u> 25 000	<u>28 825</u> 25 000	<u>35 746</u> 34 341	<u>27 384</u> 26 311	<u>28 199</u> 25 000	<u>27 034</u> 25 000
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>25 086</u> 23 438	<u>26 466</u> 23 438	<u>24 029</u> 22 148	<u>25 343</u> 24 459	<u>25 978</u> 23 438	<u>25 070</u> 23 438
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>40 156</u> 36 161	<u>43 748</u> 36 161	<u>37 759</u> 35 320	<u>40 823</u> 38 821	<u>42 477</u> 36 161	40 114 36 161
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>74 605</u> 55 323	<u>67 747</u> 55 323	<u>74 976</u> 55 323	<u>72 172</u> 55 323	<u>71 395</u> 55 323	<u>74 875</u> 55 323
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>42 248</u> 35 602	<u>43 221</u> 34 741	<u>41 791</u> 35 602	<u>42 780</u> 34 741	<u>44 102</u> 34 741	<u>41 579</u> 35 484
225-101-0620	10	.	1	800	<u>36 400</u> 33 929	<u>38 482</u> 33 929	<u>114 791</u> 108 960	<u>36 787</u> 35 471	<u>37 746</u> 33 929	36 376 33 929
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>150 404</u> 142 857	<u>156 286</u> 142 857	<u>139 836</u> 131 083	<u>151 496</u> 147 214	<u>154 205</u> 142 857	<u>150 335</u> 142 857
225-101-0622	10	.	1	2480						

					-	-	-		-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.									

								-	-	-
225-102-0132	6.201	.	1	4500	<u>163 963</u> 147 248					
225-102-0133	6.302	.	1	6700	<u>244 789</u> 219 889					
225-102-0134	6.403	.	1	8900	<u>326 092</u> 292 998					
225-102-0135	7.201	.	1	5400	<u>196 620</u> 176 564					
225-102-0136	7.302	.	1	8100	<u>295 081</u> 264 996					
225-102-0137	7.403	.	1	10800	<u>394 615</u> 354 477					
225-102-0138	8.201	.	1	6400	<u>211 220</u> 187 878					
225-102-0139	8.302	.	1	9600	<u>353 609</u> 317 875					
225-102-0140	8.403	.	1	12900	<u>474 441</u> 426 438					
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>280 957</u> 250 848					
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>414 027</u> 369 009					
225-102-0143	9.403	.	1	16400	<u>490 250</u> 431 437					
225-102-0144	10.201	.	1	10200	<u>371 815</u> 333 924					

					-	-	-	-	-	-
225-102-0132	6.201	.	1	4500						
225-102-0133	6.302	.	1	6700						
225-102-0134	6.403	.	1	8900						
225-102-0135	7.201	.	1	5400						
225-102-0136	7.302	.	1	8100						
225-102-0137	7.403	.	1	10800						
225-102-0138	8.201	.	1	6400						
225-102-0139	8.302	.	1	9600						
225-102-0140	8.403	.	1	12900						
225-102-0141	9.201	.	1	8200						
225-102-0142	9.302	.	1	12300						
225-102-0143	9.403	.	1	16400						
225-102-0144	10.201	.	1	10200						

					-	-	-		-	-	-
225-102-0132	6.201	.	1	4500							
225-102-0133	6.302	.	1	6700							
225-102-0134	6.403	.	1	8900							
225-102-0135	7.201	.	1	5400							
225-102-0136	7.302	.	1	8100							
225-102-0137	7.403	.	1	10800							
225-102-0138	8.201	.	1	6400							
225-102-0139	8.302	.	1	9600							
225-102-0140	8.403	.	1	12900							
225-102-0141	9.201	.	1	8200							
225-102-0142	9.302	.	1	12300							
225-102-0143	9.403	.	1	16400							
225-102-0144	10.201	.	1	10200							

								-	-	-
225-102-0145	10.302	.	1	15200	<u>563 598</u> 506 947					
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>32 874</u> 29 155	<u>43 642</u> 29 155	<u>33 309</u> 31 814	<u>33 894</u> 29 155	<u>42 320</u> 29 155	<u>34 952</u> 29 155
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>49 059</u> 43 484	<u>65 211</u> 43 484	<u>49 752</u> 47 512	<u>50 589</u> 43 484	<u>63 228</u> 43 484	<u>52 175</u> 43 484
225-102-0148	3	.	1	700	<u>24 625</u> 21 989	<u>32 162</u> 21 989	<u>25 032</u> 23 965	<u>25 339</u> 21 989	<u>31 237</u> 21 989	<u>26 079</u> 21 989

**225-104.**

								-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.								
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>18 662</u> 18 080	<u>32 048</u> 25 967	<u>28 172</u> 27 398	<u>18 875</u> 18 080	<u>31 519</u> 25 967	<u>19 390</u> 18 080
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>46 811</u> 44 356	<u>52 195</u> 44 356	<u>47 386</u> 46 274	<u>47 321</u> 44 356	<u>51 534</u> 44 356	<u>47 850</u> 44 356
225-104-0120	3-100 ( 12)	.	1	900	<u>53 231</u> 49 420	<u>62 923</u> 49 420	<u>53 726</u> 52 099	<u>54 149</u> 49 420	<u>61 733</u> 49 420	<u>55 101</u> 49 420
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>54 355</u> 49 906	<u>66 200</u> 49 906	<u>54 434</u> 52 579	<u>55 477</u> 49 906	<u>64 745</u> 49 906	<u>56 640</u> 49 906
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>107 404</u> 98 841	<u>130 017</u> 98 841	<u>107 785</u> 104 197	<u>109 546</u> 98 841	<u>127 241</u> 98 841	<u>111 768</u> 98 841

					-	-	-	-	-	-
225-102-0145	10.302	.	1	15200						
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>34 109</u> 31 814	<u>44 034</u> 29 155	<u>35 143</u> 31 814	<u>35 617</u> 31 814	<u>34 838</u> 29 155	<u>36 249</u> 29 155
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>50 951</u> 47 512	<u>65 798</u> 43 484	<u>52 502</u> 47 512	<u>53 213</u> 47 512	<u>52 004</u> 43 484	<u>54 121</u> 43 484
225-102-0148	3	.	1	700	<u>25 592</u> 23 965	<u>32 437</u> 21 989	<u>26 316</u> 23 965	<u>26 647</u> 23 965	<u>25 999</u> 21 989	<u>26 987</u> 21 989

					-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.								
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>28 492</u> 27 398	<u>32 205</u> 25 967	<u>28 906</u> 27 398	<u>29 095</u> 27 398	<u>28 526</u> 25 967	<u>19 866</u> 18 080
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>47 786</u> 46 274	<u>52 391</u> 44 356	<u>48 303</u> 46 274	<u>48 540</u> 46 274	<u>47 793</u> 44 356	<u>48 499</u> 44 356
225-104-0120	3-100 ( 12)	.	1	900	<u>54 446</u> 52 099	<u>63 275</u> 49 420	<u>55 377</u> 52 099	<u>55 803</u> 52 099	<u>54 998</u> 49 420	<u>56 269</u> 49 420
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>55 313</u> 52 579	<u>66 630</u> 49 906	<u>56 451</u> 52 579	<u>56 972</u> 52 579	<u>56 514</u> 49 906	<u>58 067</u> 49 906
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>109 464</u> 104 197	<u>130 840</u> 98 841	<u>111 636</u> 104 197	<u>112 631</u> 104 197	<u>111 528</u> 98 841	<u>114 492</u> 98 841

					-	-	-		-	-	-
225-102-0145	10.302	.	1	15200							
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>30 992</u> 29 155	<u>34 736</u> 29 155	<u>37 131</u> 29 155	<u>33 656</u> 31 814	<u>35 784</u> 29 155	<u>36 617</u> 29 155	<u>33 563</u> 29 155
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>46 236</u> 43 484	<u>51 851</u> 43 484	<u>55 443</u> 43 484	<u>50 272</u> 47 512	<u>53 424</u> 43 484	<u>54 672</u> 43 484	<u>50 091</u> 43 484
225-102-0148	3	.	1	700	<u>23 307</u> 21 989	<u>25 928</u> 21 989	<u>27 604</u> 21 989	<u>25 275</u> 23 965	<u>26 662</u> 21 989	<u>27 244</u> 21 989	<u>25 107</u> 21 989

					-	-	-		-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>18 662</u> 18 080	<u>19 261</u> 18 080	<u>20 291</u> 18 080	<u>28 311</u> 27 398	<u>19 674</u> 18 080	<u>19 937</u> 18 080	<u>19 249</u> 18 080
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>45 870</u> 44 356	<u>47 742</u> 44 356	<u>48 939</u> 44 356	<u>47 560</u> 46 274	<u>48 266</u> 44 356	<u>48 682</u> 44 356	<u>47 155</u> 44 356
225-104-0120	3-100 ( 12)	.	1	900	<u>51 537</u> 49 420	<u>54 907</u> 49 420	<u>57 062</u> 49 420	<u>54 039</u> 52 099	<u>55 850</u> 49 420	<u>56 599</u> 49 420	<u>53 851</u> 49 420
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>52 284</u> 49 906	<u>56 402</u> 49 906	<u>59 037</u> 49 906	<u>54 816</u> 52 579	<u>57 556</u> 49 906	<u>58 471</u> 49 906	<u>55 112</u> 49 906
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>103 452</u> 98 841	<u>111 313</u> 98 841	<u>116 343</u> 98 841	<u>108 514</u> 104 197	<u>113 515</u> 98 841	<u>115 263</u> 98 841	<u>108 850</u> 98 841

								-	-	-
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>111 657</u> 103 010	<u>134 270</u> 103 010	<u>111 874</u> 108 237	<u>113 799</u> 103 010	<u>131 494</u> 103 010	<u>116 020</u> 103 010
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>222 322</u> 205 048	<u>267 548</u> 205 048	<u>222 776</u> 215 514	<u>226 606</u> 205 048	<u>261 996</u> 205 048	<u>231 048</u> 205 048
225-104-0200	30 24547-2016	.								
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>70 270</u> 57 780	<u>66 751</u> 64 860	<u>72 841</u> 57 780	<u>70 490</u> 57 780	<u>69 453</u> 64 860	<u>67 724</u> 57 780
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>96 800</u> 86 478					
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>126 772</u> 102 062	<u>116 242</u> 112 663	<u>131 912</u> 102 062	<u>127 212</u> 102 062	<u>121 646</u> 112 663	<u>121 680</u> 102 062
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>58 895</u> 54 050	<u>71 817</u> 54 050	<u>59 164</u> 57 142	<u>60 119</u> 54 050	<u>70 231</u> 54 050	<u>61 388</u> 54 050
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>116 159</u> 103 773					
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>80 864</u> 77 746	<u>142 643</u> 107 129	<u>117 355</u> 113 323	<u>82 147</u> 77 746	<u>139 470</u> 107 129	<u>85 236</u> 77 746
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>148 425</u> 132 598					
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>199 498</u> 178 177					
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>97 704</u> 86 241					
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>167 787</u> 149 896					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>113 553</u> 108 237	<u>135 093</u> 103 010	<u>115 725</u> 108 237	<u>116 720</u> 108 237	<u>115 780</u> 103 010	<u>118 745</u> 103 010
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>226 134</u> 215 514	<u>269 193</u> 205 048	<u>230 478</u> 215 514	<u>232 467</u> 215 514	<u>230 568</u> 205 048	<u>236 498</u> 205 048
225-104-0200	30 24547-2016	.								
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>74 211</u> 57 780	<u>73 026</u> 64 860	<u>75 264</u> 57 780	<u>76 488</u> 57 780	<u>73 526</u> 57 780	<u>67 994</u> 57 780
225-104-0202	1.150	.	1	1500						
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>134 654</u> 102 062	<u>128 791</u> 112 663	<u>136 759</u> 102 062	<u>139 207</u> 102 062	<u>133 283</u> 102 062	<u>122 218</u> 102 062
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>60 123</u> 57 142	<u>72 287</u> 54 050	<u>61 364</u> 57 142	<u>61 932</u> 57 142	<u>61 251</u> 54 050	<u>62 945</u> 54 050
225-104-0206	2.150	.	1	1800						
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>119 274</u> 113 323	<u>143 583</u> 107 129	<u>121 756</u> 113 323	<u>122 892</u> 113 323	<u>121 511</u> 107 129	<u>88 090</u> 77 746
225-104-0210	3.150	.	1	2300						
225-104-0211	3.200	.	1	3100						
225-104-0213	4.100	.	1	1700						
225-104-0214	4.150	.	1	2600						

					-	-	-		-	-	-
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>107 705</u> 103 010	<u>115 566</u> 103 010	<u>120 596</u> 103 010	<u>112 603</u> 108 237	<u>117 768</u> 103 010	<u>119 516</u> 103 010	<u>113 103</u> 103 010
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>214 418</u> 205 048	<u>230 140</u> 205 048	<u>240 199</u> 205 048	<u>224 234</u> 215 514	<u>234 544</u> 205 048	<u>238 040</u> 205 048	<u>225 213</u> 205 048
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>70 221</u> 57 780	<u>72 106</u> 57 780	<u>67 137</u> 57 780	<u>72 375</u> 57 780	<u>70 344</u> 57 780	<u>69 781</u> 57 780	<u>72 302</u> 57 780
225-104-0202	1.150	.	1	1500							
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>126 674</u> 102 062	<u>130 444</u> 102 062	<u>120 505</u> 102 062	<u>130 982</u> 102 062	<u>126 918</u> 102 062	<u>125 792</u> 102 062	<u>130 835</u> 102 062
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>56 637</u> 54 050	<u>61 129</u> 54 050	<u>64 003</u> 54 050	<u>59 580</u> 57 142	<u>62 387</u> 54 050	<u>63 386</u> 54 050	<u>59 721</u> 54 050
225-104-0206	2.150	.	1	1800							
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>80 864</u> 77 746	<u>84 459</u> 77 746	<u>90 640</u> 77 746	<u>118 188</u> 113 323	<u>86 936</u> 77 746	<u>88 515</u> 77 746	<u>84 391</u> 77 746
225-104-0210	3.150	.	1	2300							
225-104-0211	3.200	.	1	3100							
225-104-0213	4.100	.	1	1700							
225-104-0214	4.150	.	1	2600							

								-	-	-
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>182 273</u> <u>159 043</u>					
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>105 760</u> <u>91 893</u>					
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>116 590</u> <u>106 924</u>	<u>142 433</u> <u>106 924</u>	<u>117 071</u> <u>113 043</u>	<u>119 038</u> <u>106 924</u>	<u>139 261</u> <u>106 924</u>	<u>121 576</u> <u>106 924</u>
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>232 189</u> <u>212 876</u>	<u>283 876</u> <u>212 876</u>	<u>233 170</u> <u>225 125</u>	<u>237 085</u> <u>212 876</u>	<u>277 531</u> <u>212 876</u>	<u>242 162</u> <u>212 876</u>
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>252 056</u> <u>228 581</u>					
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>315 251</u> <u>281 552</u>					
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>424 626</u> <u>379 234</u>					
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>237 033</u> <u>209 921</u>					
225-104-0238	19.100	.	1	1000			<u>50 197</u> <u>48 502</u>			
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>101 478</u> <u>85 301</u>	<u>96 557</u> <u>93 212</u>	<u>96 993</u> <u>93 643</u>	<u>102 718</u> <u>85 301</u>	<u>101 962</u> <u>93 212</u>	<u>101 009</u> <u>85 301</u>
225-104-0300	30 24547-2016	.								
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300	<u>82 885</u> <u>77 359</u>					
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900	<u>117 956</u> <u>109 943</u>					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0215	4.200	.	1	3500						
225-104-0217	5.100	.	1	2100						
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>118 990</u> 113 043	<u>143 373</u> 106 924	<u>121 472</u> 113 043	<u>122 609</u> 113 043	<u>121 302</u> 106 924	<u>124 690</u> 106 924
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>237 007</u> 225 125	<u>285 756</u> 212 876	<u>241 972</u> 225 125	<u>244 245</u> 225 125	<u>241 614</u> 212 876	<u>248 390</u> 212 876
225-104-0225	7.100	.	1	3300						
225-104-0226	7.150	.	1	4900						
225-104-0227	7.200	.	1	6600						
225-104-0232	9.100	.	1	4000						
225-104-0238	19.100	.	1	1000	<u>50 996</u> 48 502		<u>52 031</u> 48 502	<u>52 504</u> 48 502		
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>98 592</u> 93 643	<u>109 106</u> 93 212	<u>100 660</u> 93 643	<u>101 608</u> 93 643	<u>106 697</u> 85 301	<u>102 576</u> 85 301
225-104-0300	30 24547-2016	.								
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300						
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900						

					-	-	-		-	-	-
225-104-0215	4.200	.	1	3500							
225-104-0217	5.100	.	1	2100							
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>112 073</u> 106 924	<u>121 057</u> 106 924	<u>126 805</u> 106 924	<u>117 904</u> 113 043	<u>123 574</u> 106 924	<u>125 571</u> 106 924	<u>118 242</u> 106 924
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>223 156</u> 212 876	<u>241 124</u> 212 876	<u>252 620</u> 212 876	<u>234 836</u> 225 125	<u>246 157</u> 212 876	<u>250 152</u> 212 876	<u>235 494</u> 212 876
225-104-0225	7.100	.	1	3300							
225-104-0226	7.150	.	1	4900							
225-104-0227	7.200	.	1	6600							
225-104-0232	9.100	.	1	4000							
225-104-0238	19.100	.	1	1000				<u>50 544</u> 48 502			
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>99 547</u> 85 301	<u>105 175</u> 85 301	<u>102 601</u> 85 301	<u>97 687</u> 93 643	<u>104 461</u> 85 301	<u>104 730</u> 85 301	<u>104 198</u> 85 301
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300							
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900							

								-	-	-
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	<u>124 523</u> 114 394	<u>151 443</u> 114 394	<u>125 282</u> 121 046	<u>127 073</u> 114 394	<u>148 138</u> 114 394	<u>129 717</u> 114 394
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900	<u>237 744</u> 221 382					
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>135 207</u> 124 456					
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>207 781</u> 191 707					
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>245 831</u> 224 510					
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>419 619</u> 385 892					
225-104-0400	30 24547-2016	.								
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>142 180</u> 127 767					
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>247 372</u> 219 737					
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700	<u>120 471</u> 109 906					
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>71 169</u> 68 705	<u>121 872</u> 118 446	<u>108 434</u> 105 168	<u>72 131</u> 68 705	<u>126 735</u> 118 446	<u>74 448</u> 68 705
225-104-0505	3.100 ( 82)	.	1	2000	<u>149 090</u> 136 517					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	$\frac{127\ 281}{121\ 046}$	$\frac{152\ 422}{114\ 394}$	$\frac{129\ 866}{121\ 046}$	$\frac{131\ 050}{121\ 046}$	$\frac{129\ 431}{114\ 394}$	$\frac{132\ 961}{114\ 394}$
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900						
225-104-0305	11-170	.	1	2700						
225-104-0307	12-170	.	1	4000						
225-104-0309	13-170	.	1	5500						
225-104-0312	14-170	.	1	8500						
225-104-0400	30 24547-2016	.								
225-104-0401	15-170	.	1	2500						
225-104-0406	17-170	.	1	4900						
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700						
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	$\frac{109\ 873}{105\ 168}$	$\frac{133\ 165}{118\ 446}$	$\frac{111\ 734}{105\ 168}$	$\frac{112\ 587}{105\ 168}$	$\frac{122\ 362}{102\ 589}$	$\frac{76\ 589}{68\ 705}$
225-104-0505	3.100 ( 82)	.	1	2000						

					-	-	-		-	-	-
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	<u>119 818</u> 114 394	<u>129 176</u> 114 394	<u>135 164</u> 114 394	<u>126 150</u> 121 046	<u>131 798</u> 114 394	<u>133 879</u> 114 394	<u>126 244</u> 114 394
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900							
225-104-0305	11-170	.	1	2700							
225-104-0307	12-170	.	1	4000							
225-104-0309	13-170	.	1	5500							
225-104-0312	14-170	.	1	8500							
225-104-0400	30 24547-2016	.									
225-104-0401	15-170	.	1	2500							
225-104-0406	17-170	.	1	4900							
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700							
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>71 169</u> 68 705	<u>73 865</u> 68 705	<u>78 501</u> 68 705	<u>109 058</u> 105 168	<u>75 723</u> 68 705	<u>76 907</u> 68 705	<u>73 814</u> 68 705
225-104-0505	3.100 ( 82)	.	1	2000							

								-	-	-
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000	<u>136 628</u> 124 299					
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300	<u>154 511</u> 140 384					
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>306 270</u> 278 070					
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600	<u>207 077</u> 190 472					
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800	<u>161 338</u> 149 564	<u>191 489</u> 149 564	<u>161 404</u> 156 410	<u>164 194</u> 149 564	<u>187 787</u> 149 564	<u>167 155</u> 149 564
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>185 475</u> 171 998	<u>219 933</u> 171 998	<u>185 618</u> 179 897	<u>188 739</u> 171 998	<u>215 703</u> 171 998	<u>192 124</u> 171 998
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>435 260</u> 395 845					
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000	<u>283 630</u> 258 769					
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>544 075</u> 494 807					
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>186 550</u> 158 065	<u>143 355</u> 137 805	<u>191 585</u> 185 463	<u>188 721</u> 158 065	<u>152 812</u> 137 805	<u>185 731</u> 158 065
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>501 182</u> 457 580					
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>248 230</u> 230 448	<u>293 456</u> 230 448	<u>248 401</u> 240 836	<u>252 514</u> 230 448	<u>287 904</u> 230 448	<u>256 956</u> 230 448
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600	<u>403 432</u> 368 502					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000						
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300						
225-104-0510	5.200	.	1	4600						
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600						
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800	<u>163 642</u> 156 410	<u>192 585</u> 149 564	<u>166 538</u> 156 410	<u>167 864</u> 156 410	<u>166 836</u> 149 564	<u>170 788</u> 149 564
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>188 177</u> 179 897	<u>221 187</u> 171 998	<u>191 486</u> 179 897	<u>193 002</u> 179 897	<u>191 758</u> 171 998	<u>196 276</u> 171 998
225-104-0516	8.200	.	1	6400						
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000						
225-104-0518	9.200	.	1	8000						
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>194 383</u> 185 463	<u>165 316</u> 137 805	<u>198 003</u> 185 463	<u>199 661</u> 185 463	<u>195 684</u> 158 065	<u>188 473</u> 158 065
225-104-0520	10.200	.	1	7000						
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>251 759</u> 240 836	<u>295 101</u> 230 448	<u>256 103</u> 240 836	<u>258 092</u> 240 836	<u>256 477</u> 230 448	<u>262 406</u> 230 448
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600						

					-	-	-		-	-	-
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000							
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300							
225-104-0510	5.200	.	1	4600							
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600							
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800	<u>156 069</u> 149 564	<u>166 550</u> 149 564	<u>173 256</u> 149 564	<u>162 376</u> 156 410	<u>169 486</u> 149 564	<u>171 816</u> 149 564	<u>163 266</u> 149 564
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>179 453</u> 171 998	<u>191 432</u> 171 998	<u>199 096</u> 171 998	<u>186 729</u> 179 897	<u>194 787</u> 171 998	<u>197 451</u> 171 998	<u>187 678</u> 171 998
225-104-0516	8.200	.	1	6400							
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000							
225-104-0518	9.200	.	1	8000							
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>183 171</u> 158 065	<u>193 021</u> 158 065	<u>188 516</u> 158 065	<u>192 800</u> 185 463	<u>191 771</u> 158 065	<u>192 243</u> 158 065	<u>191 311</u> 158 065
225-104-0520	10.200	.	1	7000							
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>240 326</u> 230 448	<u>256 048</u> 230 448	<u>266 107</u> 230 448	<u>249 859</u> 240 836	<u>260 452</u> 230 448	<u>263 948</u> 230 448	<u>251 122</u> 230 448
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600							

								-	-	-
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>252 015</u> 233 543	<u>299 394</u> 233 543	<u>252 352</u> 244 520	<u>256 503</u> 233 543	<u>293 578</u> 233 543	<u>261 157</u> 233 543
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800	<u>373 366</u> 338 060					
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>788 908</u> 717 470					
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800	<u>558 597</u> 510 009					
225-104-0530	15.200	.	1	15600	<u>1 060 946</u> 964 873					
225-104-0531	16.100 ( 91)	.	1	6200	<u>450 790</u> 412 036					
225-104-0532	17.100 ( 92)	.	1	8000	<u>546 308</u> 496 996					
225-104-0533	18.100 ( 93)	.	1	10000	<u>881 539</u> 816 004					
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>557 718</u> 445 663	<u>538 509</u> 522 113	<u>501 479</u> 485 522	<u>559 722</u> 445 663	<u>563 097</u> 522 113	<u>534 550</u> 445 663
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>673 626</u> 629 667	<u>600 941</u> 582 815	<u>672 028</u> 653 059	<u>683 826</u> 629 667	<u>627 961</u> 582 815	<u>694 403</u> 629 667
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700	<u>1 014 888</u> 928 885					
225-104-0537	22.100 ( 97)	.	1	1900	<u>156 627</u> 144 388					
225-104-0538	23.100 ( 100)	.	1	2400	<u>179 677</u> 164 574					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>255 870</u> 244 520	<u>301 118</u> 233 543	<u>260 420</u> 244 520	<u>262 504</u> 244 520	<u>260 654</u> 233 543	<u>266 865</u> 233 543
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800						
225-104-0528	14.200	.	1	11600						
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800						
225-104-0530	15.200	.	1	15600						
225-104-0531	16.100 ( 91)	.	1	6200						
225-104-0532	17.100 ( 92)	.	1	8000						
225-104-0533	18.100 ( 93)	.	1	10000						
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>508 754</u> 485 522	<u>595 606</u> 522 113	<u>518 166</u> 485 522	<u>522 476</u> 485 522	<u>587 346</u> 445 663	<u>537 000</u> 445 663
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>680 022</u> 653 059	<u>663 685</u> 582 815	<u>690 365</u> 653 059	<u>695 101</u> 653 059	<u>693 261</u> 629 667	<u>707 378</u> 629 667
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700						
225-104-0537	22.100 ( 97)	.	1	1900						
225-104-0538	23.100 ( 100)	.	1	2400						

					-	-	-		-	-	-
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>243 734</u> 233 543	<u>260 205</u> 233 543	<u>270 743</u> 233 543	<u>253 879</u> 244 520	<u>264 819</u> 233 543	<u>268 481</u> 233 543	<u>255 044</u> 233 543
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800							
225-104-0528	14.200	.	1	11600							
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800							
225-104-0530	15.200	.	1	15600							
225-104-0531	16.100 ( 91)	.	1	6200							
225-104-0532	17.100 ( 92)	.	1	8000							
225-104-0533	18.100 ( 93)	.	1	10000							
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>557 272</u> 445 663	<u>574 425</u> 445 663	<u>529 203</u> 445 663	<u>504 637</u> 485 522	<u>558 386</u> 445 663	<u>553 262</u> 445 663	<u>576 207</u> 445 663
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>654 807</u> 629 667	<u>692 241</u> 629 667	<u>716 190</u> 629 667	<u>675 499</u> 653 059	<u>702 726</u> 629 667	<u>711 050</u> 629 667	<u>680 511</u> 629 667
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700							
225-104-0537	22.100 ( 97)	.	1	1900							
225-104-0538	23.100 ( 100)	.	1	2400							

								-	-	-
225-104-0539	24.100 ( 103)	.	1	3100	<u>246 957</u> 227 158					
225-104-0540	25.100 ( 51)	.	1	3900	<u>322 527</u> 297 386					
225-104-0541	26.100 ( 54)	.	1	4800	<u>396 713</u> 365 774					
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0602	28 ( 101)	.	1	2900	<u>189 542</u> 170 374					
225-104-0603	29 ( 104)	.	1	3700	<u>252 614</u> 227 947					
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>122 745</u> 105 441	<u>125 532</u> 121 734	<u>113 615</u> 109 958	<u>124 047</u> 105 441	<u>131 207</u> 121 734	<u>122 253</u> 105 441
225-104-0607	33 ( 102)	.	1	2600	<u>181 695</u> 164 280					
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>184 412</u> 170 341	<u>221 024</u> 170 341	<u>184 898</u> 178 965	<u>187 880</u> 170 341	<u>216 529</u> 170 341	<u>191 477</u> 170 341
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>234 550</u> 198 740	<u>186 650</u> 179 596	<u>234 297</u> 226 679	<u>237 279</u> 198 740	<u>198 539</u> 179 596	<u>233 520</u> 198 740
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>293 689</u> 271 018	<u>352 914</u> 271 018	<u>294 440</u> 284 899	<u>299 299</u> 271 018	<u>345 644</u> 271 018	<u>305 117</u> 271 018
225-104-0611	37 ( 106)	.	1	7500	<u>485 630</u> 436 148					
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>537 910</u> 457 137	<u>655 122</u> 636 464	<u>542 574</u> 525 250	<u>544 049</u> 457 137	<u>681 873</u> 636 464	<u>535 592</u> 457 137

					-	-	-	-	-	-
225-104-0539	24.100 ( 103)	.	1	3100						
225-104-0540	25.100 ( 51)	.	1	3900						
225-104-0541	26.100 ( 54)	.	1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0602	28 ( 101)	.	1	2900						
225-104-0603	29 ( 104)	.	1	3700						
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>115 294</u> 109 958	<u>138 709</u> 121 734	<u>117 466</u> 109 958	<u>118 461</u> 109 958	<u>128 225</u> 105 441	<u>123 898</u> 105 441
225-104-0607	33 ( 102)	.	1	2600						
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>187 616</u> 178 965	<u>222 356</u> 170 341	<u>191 132</u> 178 965	<u>192 743</u> 178 965	<u>191 088</u> 170 341	<u>195 888</u> 170 341
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>237 814</u> 226 679	<u>214 257</u> 179 596	<u>242 365</u> 226 679	<u>244 449</u> 226 679	<u>246 033</u> 198 740	<u>236 967</u> 198 740
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>298 838</u> 284 899	<u>355 068</u> 271 018	<u>304 526</u> 284 899	<u>307 131</u> 284 899	<u>304 489</u> 271 018	<u>312 253</u> 271 018
225-104-0611	37 ( 106)	.	1	7500						
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>550 488</u> 525 250	<u>717 239</u> 636 464	<u>560 728</u> 525 250	<u>565 416</u> 525 250	<u>563 746</u> 457 137	<u>543 348</u> 457 137

					-	-	-		-	-	-
225-104-0539	24.100 ( 103)	.	1	3100							
225-104-0540	25.100 ( 51)	.	1	3900							
225-104-0541	26.100 ( 54)	.	1	4800							
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0602	28 ( 101)	.	1	2900							
225-104-0603	29 ( 104)	.	1	3700							
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>120 717</u> 105 441	<u>126 627</u> 105 441	<u>123 924</u> 105 441	<u>114 344</u> 109 958	<u>125 877</u> 105 441	<u>126 160</u> 105 441	<u>125 601</u> 105 441
225-104-0607	33 ( 102)	.	1	2600							
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>178 014</u> 170 341	<u>190 741</u> 170 341	<u>198 884</u> 170 341	<u>186 078</u> 178 965	<u>194 307</u> 170 341	<u>197 136</u> 170 341	<u>186 753</u> 170 341
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>230 302</u> 198 740	<u>242 685</u> 198 740	<u>237 021</u> 198 740	<u>235 824</u> 226 679	<u>241 114</u> 198 740	<u>241 706</u> 198 740	<u>240 535</u> 198 740
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>283 339</u> 271 018	<u>303 928</u> 271 018	<u>317 100</u> 271 018	<u>296 350</u> 284 899	<u>309 695</u> 271 018	<u>314 272</u> 271 018	<u>297 476</u> 271 018
225-104-0611	37 ( 106)	.	1	7500							
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>528 352</u> 457 137	<u>556 213</u> 457 137	<u>543 469</u> 457 137	<u>546 010</u> 525 250	<u>552 678</u> 457 137	<u>554 011</u> 457 137	<u>551 376</u> 457 137

**225-105.**

								-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.								
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>72 397</u> 65 135	<u>92 857</u> 65 135	<u>72 801</u> 69 848	<u>74 335</u> 65 135	<u>90 345</u> 65 135	<u>76 345</u> 65 135
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>36 405</u> 32 616	<u>47 173</u> 32 616	<u>36 505</u> 34 972	<u>37 425</u> 32 616	<u>45 851</u> 32 616	<u>38 483</u> 32 616
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>54 369</u> 48 998	<u>69 444</u> 48 998	<u>54 719</u> 52 530	<u>55 797</u> 48 998	<u>67 594</u> 48 998	<u>57 278</u> 48 998
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>103 284</u> 92 342	<u>134 512</u> 92 342	<u>103 974</u> 99 551	<u>106 242</u> 92 342	<u>130 679</u> 92 342	<u>109 310</u> 92 342
225-105-0108	8	.	1	1400	<u>52 287</u> 46 957	<u>67 362</u> 46 957	<u>52 679</u> 50 514	<u>53 715</u> 46 957	<u>65 511</u> 46 957	<u>55 196</u> 46 957
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>77 446</u> 69 163	<u>101 136</u> 69 163	<u>77 896</u> 74 553	<u>79 690</u> 69 163	<u>98 228</u> 69 163	<u>82 017</u> 69 163

**225-107.**

								-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.								
225-107-0101	18	.	1	300	<u>10 510</u> 9 381	<u>13 740</u> 9 381	<u>10 421</u> 9 967	<u>10 816</u> 9 381	<u>13 343</u> 9 381	<u>11 133</u> 9 381

					-	-	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.								
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>74 320</u> 69 848	<u>93 601</u> 65 135	<u>76 286</u> 69 848	<u>77 185</u> 69 848	<u>76 128</u> 65 135	<u>78 810</u> 65 135
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>37 305</u> 34 972	<u>47 565</u> 32 616	<u>38 339</u> 34 972	<u>38 813</u> 34 972	<u>38 368</u> 32 616	<u>39 780</u> 32 616
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>55 838</u> 52 530	<u>69 993</u> 48 998	<u>57 286</u> 52 530	<u>57 950</u> 52 530	<u>57 118</u> 48 998	<u>59 094</u> 48 998
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>106 292</u> 99 551	<u>135 648</u> 92 342	<u>109 292</u> 99 551	<u>110 665</u> 99 551	<u>108 979</u> 92 342	<u>113 073</u> 92 342
225-105-0108	8	.	1	1400	<u>53 798</u> 50 514	<u>67 910</u> 46 957	<u>55 246</u> 50 514	<u>55 909</u> 50 514	<u>55 036</u> 46 957	<u>57 012</u> 46 957
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>79 655</u> 74 553	<u>101 998</u> 69 163	<u>81 931</u> 74 553	<u>82 973</u> 74 553	<u>81 766</u> 69 163	<u>84 872</u> 69 163

					-	-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.								
225-107-0101	18	.	1	300	<u>10 660</u> 9 967	<u>13 858</u> 9 381	<u>10 971</u> 9 967	<u>11 113</u> 9 967	<u>11 099</u> 9 381	<u>11 522</u> 9 381

					-	-	-		-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.									
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>68 822</u> 65 135	<u>75 934</u> 65 135	<u>80 485</u> 65 135	<u>73 461</u> 69 848	<u>77 927</u> 65 135	<u>79 508</u> 65 135	<u>73 706</u> 65 135
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>34 523</u> 32 616	<u>38 266</u> 32 616	<u>40 661</u> 32 616	<u>36 852</u> 34 972	<u>39 315</u> 32 616	<u>40 147</u> 32 616	<u>37 093</u> 32 616
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>51 734</u> 48 998	<u>56 975</u> 48 998	<u>60 328</u> 48 998	<u>55 205</u> 52 530	<u>58 443</u> 48 998	<u>59 608</u> 48 998	<u>55 333</u> 48 998
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>97 827</u> 92 342	<u>108 683</u> 92 342	<u>115 628</u> 92 342	<u>104 980</u> 99 551	<u>111 724</u> 92 342	<u>114 137</u> 92 342	<u>105 281</u> 92 342
225-105-0108	8	.	1	1400	<u>49 652</u> 46 957	<u>54 893</u> 46 957	<u>58 246</u> 46 957	<u>53 165</u> 50 514	<u>56 361</u> 46 957	<u>57 526</u> 46 957	<u>53 251</u> 46 957
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>73 306</u> 69 163	<u>81 542</u> 69 163	<u>86 811</u> 69 163	<u>78 660</u> 74 553	<u>83 848</u> 69 163	<u>85 680</u> 69 163	<u>78 961</u> 69 163

					-	-	-		-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.									
225-107-0101	18	.	1	300	<u>9 945</u> 9 381	<u>11 068</u> 9 381	<u>11 787</u> 9 381	<u>10 525</u> 9 967	<u>11 383</u> 9 381	<u>11 632</u> 9 381	<u>10 716</u> 9 381

								-	-	-
225-107-0102	19	.	1	500	<u>23 333</u> 21 376					
225-107-0103	20	.	1	600	<u>24 222</u> 21 902	<u>30 682</u> 21 902	<u>24 265</u> 23 317	<u>24 834</u> 21 902	<u>29 889</u> 21 902	<u>25 468</u> 21 902
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>79 251</u> 71 547	<u>100 787</u> 71 547	<u>79 424</u> 76 282	<u>81 291</u> 71 547	<u>98 143</u> 71 547	<u>83 406</u> 71 547
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>59 389</u> 53 612	<u>75 541</u> 53 612	<u>59 519</u> 57 163	<u>60 919</u> 53 612	<u>73 558</u> 53 612	<u>62 505</u> 53 612
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>49 689</u> 44 717	<u>63 688</u> 44 717	<u>49 695</u> 47 676	<u>51 015</u> 44 717	<u>61 969</u> 44 717	<u>52 390</u> 44 717
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>44 450</u> 40 196	<u>56 295</u> 40 196	<u>44 600</u> 42 861	<u>45 572</u> 40 196	<u>54 841</u> 40 196	<u>46 736</u> 40 196
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>38 148</u> 34 325	<u>48 916</u> 34 325	<u>38 122</u> 36 570	<u>39 168</u> 34 325	<u>47 594</u> 34 325	<u>40 225</u> 34 325
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>46 719</u> 42 803					
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>60 749</u> 55 658					
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>75 532</u> 69 251					
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>54 833</u> 50 458					
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>72 636</u> 66 712					
225-107-0114	11	.	1	300	<u>12 709</u> 11 560					

					-	-	-	-	-	-
225-107-0102	19	.	1	500						
225-107-0103	20	.	1	600	<u>24 744</u> 23 317	<u>30 917</u> 21 902	<u>25 365</u> 23 317	<u>25 649</u> 23 317	<u>25 400</u> 21 902	<u>26 247</u> 21 902
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>81 023</u> 76 282	<u>101 570</u> 71 547	<u>83 091</u> 76 282	<u>84 039</u> 76 282	<u>83 178</u> 71 547	<u>86 001</u> 71 547
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>60 718</u> 57 163	<u>76 129</u> 53 612	<u>62 270</u> 57 163	<u>62 980</u> 57 163	<u>62 334</u> 53 612	<u>64 452</u> 53 612
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>50 734</u> 47 676	<u>64 197</u> 44 717	<u>52 079</u> 47 676	<u>52 695</u> 47 676	<u>52 242</u> 44 717	<u>54 077</u> 44 717
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>45 479</u> 42 861	<u>56 726</u> 40 196	<u>46 617</u> 42 861	<u>47 138</u> 42 861	<u>46 610</u> 40 196	<u>48 163</u> 40 196
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>38 921</u> 36 570	<u>49 307</u> 34 325	<u>39 955</u> 36 570	<u>40 429</u> 36 570	<u>40 111</u> 34 325	<u>41 523</u> 34 325
225-107-0109	1	.	1	1000						
225-107-0110	2	.	1	1300						
225-107-0111	3	.	1	1600						
225-107-0112	4	.	1	1100						
225-107-0113	5	.	1	1500						
225-107-0114	11	.	1	300						

					-	-	-		-	-	-
225-107-0102	19	.	1	500							
225-107-0103	20	.	1	600	<u>23 092</u> 21 902	<u>25 338</u> 21 902	<u>26 775</u> 21 902	<u>24 473</u> 23 317	<u>25 968</u> 21 902	<u>26 467</u> 21 902	<u>24 635</u> 21 902
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>75 487</u> 71 547	<u>82 974</u> 71 547	<u>87 764</u> 71 547	<u>80 118</u> 76 282	<u>85 071</u> 71 547	<u>86 735</u> 71 547	<u>80 628</u> 71 547
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>56 566</u> 53 612	<u>62 181</u> 53 612	<u>65 774</u> 53 612	<u>60 040</u> 57 163	<u>63 754</u> 53 612	<u>65 002</u> 53 612	<u>60 422</u> 53 612
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>47 243</u> 44 717	<u>52 109</u> 44 717	<u>55 222</u> 44 717	<u>50 146</u> 47 676	<u>53 472</u> 44 717	<u>54 554</u> 44 717	<u>50 584</u> 44 717
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>42 380</u> 40 196	<u>46 498</u> 40 196	<u>49 132</u> 40 196	<u>44 981</u> 42 861	<u>47 651</u> 40 196	<u>48 567</u> 40 196	<u>45 208</u> 40 196
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>36 266</u> 34 325	<u>40 009</u> 34 325	<u>42 404</u> 34 325	<u>38 469</u> 36 570	<u>41 058</u> 34 325	<u>41 890</u> 34 325	<u>38 836</u> 34 325
225-107-0109	1	.	1	1000							
225-107-0110	2	.	1	1300							
225-107-0111	3	.	1	1600							
225-107-0112	4	.	1	1100							
225-107-0113	5	.	1	1500							
225-107-0114	11	.	1	300							

								-	-	-
225-107-0115	12	.	1	500	<u>23 449</u> 21 489					
225-107-0116	13	.	1	600	<u>27 129</u> 24 797					
225-107-0200	13015-2012	.								
225-107-0201	3-15	.	1	2780	<u>92 613</u> 82 248	<u>122 548</u> 82 248	<u>87 842</u> 83 742	<u>95 448</u> 82 248	<u>118 873</u> 82 248	<u>98 389</u> 82 248
225-107-0203	3-20 ( 3-25)	.	1	3700	<u>118 945</u> 105 513					
225-107-0204	1-10	.	1	250	<u>5 868</u> 5 003					
225-107-0205	1-16	.	1	400	<u>8 624</u> 7 255					
225-107-0206	1-20	.	1	500	<u>10 780</u> 9 069					

**225-109.**

								-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.								
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>88 568</u> 76 216					

					-	-	-	-	-	-
225-107-0115	12	.	1	500						
225-107-0116	13	.	1	600						
225-107-0200	13015-2012	.								
225-107-0201	3-15	.	1	2780	<u>90 064</u> 83 742	<u>123 637</u> 82 248	<u>92 939</u> 83 742	<u>94 256</u> 83 742	<u>98 071</u> 82 248	<u>101 996</u> 82 248
225-107-0203	3-20 ( 3-25)	.	1	3700						
225-107-0204	1-10	.	1	250						
225-107-0205	1-16	.	1	400						
225-107-0206	1-20	.	1	500						

					-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20	.								
225-109-0101	1	.	1	2200						

					-	-	-		-	-	-
225-107-0115	12	.	1	500							
225-107-0116	13	.	1	600							
225-107-0200	13015-2012	.									
225-107-0201	3-15	.	1	2780	$\frac{87\,381}{82\,248}$	$\frac{97\,788}{82\,248}$	$\frac{104\,446}{82\,248}$	$\frac{88\,807}{83\,742}$	$\frac{100\,703}{82\,248}$	$\frac{103\,017}{82\,248}$	$\frac{94\,527}{82\,248}$
225-107-0203	3-20 ( 3-25)	.	1	3700							
225-107-0204	1-10	.	1	250							
225-107-0205	1-16	.	1	400							
225-107-0206	1-20	.	1	500							

					-	-	-		-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200							

								-	-	-
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>125 712</u> 109 254					
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>201 130</u> 181 196	<u>257 124</u> 181 196	<u>202 254</u> 194 136	<u>206 434</u> 181 196	<u>250 250</u> 181 196	<u>211 934</u> 181 196
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>69 886</u> 66 807	<u>73 654</u> 70 030	<u>96 224</u> 92 333	<u>71 221</u> 66 807	<u>80 409</u> 70 030	<u>74 440</u> 66 807
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100	<u>127 731</u> 110 269					
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>160 395</u> 144 335	<u>205 621</u> 144 335	<u>161 270</u> 154 737	<u>164 679</u> 144 335	<u>200 069</u> 144 335	<u>169 121</u> 144 335
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>207 079</u> 186 414	<u>265 227</u> 186 414	<u>208 282</u> 199 872	<u>212 587</u> 186 414	<u>258 089</u> 186 414	<u>218 299</u> 186 414
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>157 715</u> 127 667	<u>136 452</u> 130 654	<u>158 598</u> 152 537	<u>160 072</u> 127 667	<u>146 720</u> 130 654	<u>156 825</u> 127 667
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>248 792</u> 197 806	<u>294 751</u> 284 106	<u>256 050</u> 245 864	<u>252 823</u> 197 806	<u>312 315</u> 284 106	<u>247 270</u> 197 806
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>113 983</u> 91 887	<u>101 085</u> 96 806	<u>112 726</u> 108 310	<u>115 720</u> 91 887	<u>108 651</u> 96 806	<u>113 328</u> 91 887
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>259 075</u> 224 080					
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>81 833</u> 70 579					
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>173 880</u> 156 940	<u>159 206</u> 152 479	<u>174 682</u> 167 771	<u>178 368</u> 156 940	<u>171 095</u> 152 479	<u>183 022</u> 156 940
225-109-0200	20 13015-2012	.								

					-	-	-	-	-	-
225-109-0102	2	.	1	2900						
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>206 411</u> 194 136	<u>259 161</u> 181 196	<u>211 789</u> 194 136	<u>214 252</u> 194 136	<u>211 340</u> 181 196	<u>218 681</u> 181 196
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>98 223</u> 92 333	<u>89 340</u> 70 030	<u>100 808</u> 92 333	<u>101 992</u> 92 333	<u>104 761</u> 78 577	<u>77 412</u> 66 807
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100						
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>164 628</u> 154 737	<u>207 266</u> 144 335	<u>168 971</u> 154 737	<u>170 961</u> 154 737	<u>168 641</u> 144 335	<u>174 570</u> 144 335
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>212 599</u> 199 872	<u>267 342</u> 186 414	<u>218 184</u> 199 872	<u>220 742</u> 199 872	<u>217 682</u> 186 414	<u>225 305</u> 186 414
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>161 636</u> 152 537	<u>160 295</u> 130 654	<u>165 566</u> 152 537	<u>167 366</u> 152 537	<u>167 632</u> 127 667	<u>159 802</u> 127 667
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>261 247</u> 245 864	<u>335 535</u> 284 106	<u>267 970</u> 245 864	<u>271 048</u> 245 864	<u>265 755</u> 197 806	<u>252 362</u> 197 806
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>114 965</u> 108 310	<u>118 653</u> 96 806	<u>117 861</u> 108 310	<u>119 187</u> 108 310	<u>121 290</u> 91 887	<u>115 521</u> 91 887
225-109-0111	78	.	1	6200						
225-109-0112	79	.	1	2000						
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>178 200</u> 167 771	<u>186 814</u> 152 479	<u>182 750</u> 167 771	<u>184 834</u> 167 771	<u>182 519</u> 156 940	<u>188 730</u> 156 940
225-109-0200	20 13015-2012	.								

					-	-	-		-	-	-
225-109-0102	2	.	1	2900							
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>191 344</u> 181 196	<u>210 809</u> 181 196	<u>223 263</u> 181 196	<u>204 059</u> 194 136	<u>216 262</u> 181 196	<u>220 590</u> 181 196	<u>204 710</u> 181 196
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>69 886</u> 66 807	<u>73 630</u> 66 807	<u>80 069</u> 66 807	<u>97 092</u> 92 333	<u>76 211</u> 66 807	<u>77 855</u> 66 807	<u>73 559</u> 66 807
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100							
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>152 491</u> 144 335	<u>168 213</u> 144 335	<u>178 272</u> 144 335	<u>162 728</u> 154 737	<u>172 617</u> 144 335	<u>176 113</u> 144 335	<u>163 286</u> 144 335
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>196 917</u> 186 414	<u>217 131</u> 186 414	<u>230 064</u> 186 414	<u>210 156</u> 199 872	<u>222 794</u> 186 414	<u>227 288</u> 186 414	<u>210 797</u> 186 414
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>154 046</u> 127 667	<u>164 740</u> 127 667	<u>159 849</u> 127 667	<u>159 917</u> 152 537	<u>163 384</u> 127 667	<u>163 895</u> 127 667	<u>162 884</u> 127 667
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>242 517</u> 197 806	<u>260 809</u> 197 806	<u>252 442</u> 197 806	<u>258 307</u> 245 864	<u>258 488</u> 197 806	<u>259 363</u> 197 806	<u>257 633</u> 197 806
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>111 280</u> 91 887	<u>119 160</u> 91 887	<u>115 556</u> 91 887	<u>113 698</u> 108 310	<u>118 160</u> 91 887	<u>118 537</u> 91 887	<u>117 792</u> 91 887
225-109-0111	78	.	1	6200							
225-109-0112	79	.	1	2000							
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>165 599</u> 156 940	<u>182 070</u> 156 940	<u>192 608</u> 156 940	<u>176 209</u> 167 771	<u>186 684</u> 156 940	<u>190 346</u> 156 940	<u>176 909</u> 156 940
225-109-0200	20 13015-2012	.									

								-	-	-
225-109-0201	30 ( 8)	.	1	1600	<u>57 822</u> 51 769	<u>75 051</u> 51 769	<u>58 176</u> 55 726	<u>59 454</u> 51 769	<u>72 936</u> 51 769	<u>61 147</u> 51 769
225-109-0202	31 ( 9)	.	1	3100	<u>108 440</u> 96 781	<u>141 821</u> 96 781	<u>109 266</u> 104 561	<u>111 602</u> 96 781	<u>137 724</u> 96 781	<u>114 881</u> 96 781
225-109-0203	32	.	1	2300	<u>98 928</u> 90 721					
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>82 694</u> 79 463	<u>108 290</u> 104 256	<u>115 799</u> 111 676	<u>84 030</u> 79 463	<u>115 045</u> 104 256	<u>87 248</u> 79 463
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000	<u>136 230</u> 125 384					
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>158 048</u> 142 649	<u>201 120</u> 142 649	<u>158 624</u> 152 343	<u>162 128</u> 142 649	<u>195 832</u> 142 649	<u>166 359</u> 142 649
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>192 982</u> 174 131	<u>245 746</u> 174 131	<u>194 046</u> 186 355	<u>197 980</u> 174 131	<u>239 269</u> 174 131	<u>203 163</u> 174 131
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>306 856</u> 282 309					

**225-2.****225-201.**

								-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>40 870</u> 39 286	<u>44 530</u> 32 545	<u>36 332</u> 32 545	<u>41 306</u> 39 286	<u>43 208</u> 32 545	<u>42 599</u> 39 286

					-	-	-	-	-	-
225-109-0201	30 ( 8)	.	1	1600	<u>59 455</u> 55 726	<u>75 678</u> 51 769	<u>61 110</u> 55 726	<u>61 867</u> 55 726	<u>60 964</u> 51 769	<u>63 223</u> 51 769
225-109-0202	31 ( 9)	.	1	3100	<u>111 745</u> 104 561	<u>143 036</u> 96 781	<u>114 951</u> 104 561	<u>116 419</u> 104 561	<u>114 527</u> 96 781	<u>118 903</u> 96 781
225-109-0203	32	.	1	2300						
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>117 798</u> 111 676	<u>123 976</u> 104 256	<u>120 383</u> 111 676	<u>121 567</u> 111 676	<u>119 719</u> 104 872	<u>90 220</u> 79 463
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000						
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>161 822</u> 152 343	<u>202 687</u> 142 649	<u>165 959</u> 152 343	<u>167 853</u> 152 343	<u>165 902</u> 142 649	<u>171 548</u> 142 649
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>197 964</u> 186 355	<u>247 666</u> 174 131	<u>203 032</u> 186 355	<u>205 352</u> 186 355	<u>202 604</u> 174 131	<u>209 521</u> 174 131
225-109-0209	77	.	1	6800						

					-	-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>37 505</u> 32 545	<u>44 921</u> 32 545	<u>38 434</u> 32 545	<u>39 609</u> 32 545	<u>36 300</u> 32 545	<u>43 836</u> 39 286

					-	-	-		-	-	-
225-109-0201	30 ( 8)	.	1	1600	<u>54 811</u> 51 769	<u>60 801</u> 51 769	<u>64 633</u> 51 769	<u>58 731</u> 55 726	<u>62 478</u> 51 769	<u>63 810</u> 51 769	<u>58 924</u> 51 769
225-109-0202	31 ( 9)	.	1	3100	<u>102 606</u> 96 781	<u>114 211</u> 96 781	<u>121 635</u> 96 781	<u>110 342</u> 104 561	<u>117 461</u> 96 781	<u>120 042</u> 96 781	<u>110 575</u> 96 781
225-109-0203	32	.	1	2300							
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>82 694</u> 79 463	<u>86 438</u> 79 463	<u>92 877</u> 79 463	<u>116 667</u> 111 676	<u>89 019</u> 79 463	<u>90 663</u> 79 463	<u>86 367</u> 79 463
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000							
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>150 520</u> 142 649	<u>165 494</u> 142 649	<u>175 073</u> 142 649	<u>160 012</u> 152 343	<u>169 688</u> 142 649	<u>173 017</u> 142 649	<u>160 802</u> 142 649
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>183 761</u> 174 131	<u>202 104</u> 174 131	<u>213 839</u> 174 131	<u>195 747</u> 186 355	<u>207 242</u> 174 131	<u>211 320</u> 174 131	<u>196 356</u> 174 131
225-109-0209	77	.	1	6800							

					-	-	-		-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.									
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>41 214</u> 39 286	<u>42 338</u> 39 286	<u>44 941</u> 39 286	<u>35 909</u> 32 545	<u>42 821</u> 41 213	<u>44 020</u> 39 286	<u>42 307</u> 39 286

					,	,	,	-	-	-
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>67 144</u> 64 286	<u>80 266</u> 57 857	<u>64 895</u> 57 857	<u>67 960</u> 64 286	<u>77 787</u> 57 857	<u>70 385</u> 64 286
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>88 987</u> 84 821	<u>105 821</u> 72 321	<u>82 638</u> 72 321	<u>90 218</u> 84 821	<u>102 083</u> 72 321	<u>93 876</u> 84 821

**225-202.**

					,	,	,	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.								
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>105 859</u> 102 679	<u>109 843</u> 86 039	<u>74 012</u> 71 209	<u>106 620</u> 102 679	<u>107 530</u> 86 039	<u>108 884</u> 102 679
225-202-0102	2	.	1	550	<u>37 659</u> 36 607	<u>37 748</u> 30 204	<u>24 465</u> 23 570	<u>37 898</u> 36 607	<u>37 021</u> 30 204	<u>38 609</u> 36 607
225-202-0103	3	.	1	900	<u>53 409</u> 51 786	<u>55 720</u> 43 492	<u>36 389</u> 34 968	<u>53 801</u> 51 786	<u>54 530</u> 43 492	<u>54 965</u> 51 786
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>89 350</u> 86 607	<u>93 419</u> 72 658	<u>60 746</u> 58 343	<u>90 015</u> 86 607	<u>91 397</u> 72 658	<u>91 994</u> 86 607
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>107 626</u> 98 443	<u>132 393</u> 98 443	<u>103 111</u> 99 358	<u>109 972</u> 98 443	<u>129 352</u> 98 443	<u>112 405</u> 98 443
225-202-0300	3 / 2 13015-2012	.								
225-202-0302	75.60.8-3	.	1	85	<u>9 311</u> 9 107	<u>10 369</u> 9 221	<u>9 672</u> 9 221	<u>9 348</u> 9 107	<u>10 256</u> 9 221	<u>9 458</u> 9 107

					-	-	-	-	-	-
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>67 095</u> 57 857	<u>81 000</u> 57 857	<u>68 837</u> 57 857	<u>71 040</u> 57 857	<u>64 861</u> 57 857	<u>72 704</u> 64 286
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>85 955</u> 72 321	<u>106 929</u> 72 321	<u>88 583</u> 72 321	<u>91 906</u> 72 321	<u>82 705</u> 72 321	<u>97 373</u> 84 821

					-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.								
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>75 411</u> 71 209	<u>110 529</u> 86 039	<u>77 221</u> 71 209	<u>78 049</u> 71 209	<u>95 167</u> 86 039	<u>111 048</u> 102 679
225-202-0102	2	.	1	550	<u>24 904</u> 23 570	<u>37 964</u> 30 204	<u>25 473</u> 23 570	<u>25 734</u> 23 570	<u>33 136</u> 30 204	<u>39 290</u> 36 607
225-202-0103	3	.	1	900	<u>37 109</u> 34 968	<u>56 072</u> 43 492	<u>38 040</u> 34 968	<u>38 466</u> 34 968	<u>48 172</u> 43 492	<u>56 078</u> 51 786
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>61 969</u> 58 343	<u>94 018</u> 72 658	<u>63 552</u> 58 343	<u>64 276</u> 58 343	<u>80 588</u> 72 658	<u>93 886</u> 86 607
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>104 949</u> 99 358	<u>133 293</u> 98 443	<u>107 328</u> 99 358	<u>108 418</u> 99 358	<u>112 142</u> 98 443	<u>115 389</u> 98 443
225-202-0300	3 / 2 13015-2012	.								
225-202-0302	75.60.8-3	.	1	85	<u>9 772</u> 9 221	<u>10 402</u> 9 221	<u>9 851</u> 9 221	<u>9 951</u> 9 221	<u>9 692</u> 9 221	<u>9 563</u> 9 107

					-	-	-		-	-	-
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>67 790</u> 64 286	<u>69 896</u> 64 286	<u>74 776</u> 64 286	<u>64 102</u> 57 857	<u>70 802</u> 67 900	<u>73 049</u> 64 286	<u>69 839</u> 64 286
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>89 960</u> 84 821	<u>93 137</u> 84 821	<u>100 498</u> 84 821	<u>81 441</u> 72 321	<u>94 504</u> 90 273	<u>97 894</u> 84 821	<u>93 051</u> 84 821

					-	-	-		-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.									
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>106 461</u> 102 679	<u>108 427</u> 102 679	<u>112 982</u> 102 679	<u>74 619</u> 71 209	<u>109 273</u> 106 052	<u>111 370</u> 102 679	<u>108 374</u> 102 679
225-202-0102	2	.	1	550	<u>37 848</u> 36 607	<u>38 466</u> 36 607	<u>39 897</u> 36 607	<u>24 656</u> 23 570	<u>38 732</u> 37 667	<u>39 391</u> 36 607	<u>38 449</u> 36 607
225-202-0103	3	.	1	900	<u>53 719</u> 51 786	<u>54 730</u> 51 786	<u>57 072</u> 51 786	<u>36 702</u> 34 968	<u>55 165</u> 53 521	<u>56 243</u> 51 786	<u>54 702</u> 51 786
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>89 876</u> 86 607	<u>91 595</u> 86 607	<u>95 577</u> 86 607	<u>61 277</u> 58 343	<u>92 334</u> 89 556	<u>94 168</u> 86 607	<u>91 548</u> 86 607
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>103 297</u> 98 443	<u>111 907</u> 98 443	<u>117 416</u> 98 443	<u>103 909</u> 99 358	<u>114 319</u> 98 443	<u>116 233</u> 98 443	<u>109 209</u> 98 443
225-202-0300	3 / 2 13015-2012	.									
225-202-0302	75.60.8-3	.	1	85	<u>9 340</u> 9 107	<u>9 436</u> 9 107	<u>9 657</u> 9 107	<u>9 636</u> 9 221	<u>9 477</u> 9 271	<u>9 579</u> 9 107	<u>9 433</u> 9 107

								-	-	-
225-202-0306	75.180.14-3	.	1	450	<u>19 386</u> 18 661	<u>24 372</u> 18 894	<u>20 683</u> 18 894	<u>19 581</u> 18 661	<u>23 777</u> 18 894	<u>20 163</u> 18 661
225-202-0308	75.240.14-3	.	1	630	<u>46 317</u> 45 201	<u>53 245</u> 45 201	<u>48 081</u> 45 201	<u>46 654</u> 45 201	<u>52 413</u> 45 201	<u>47 465</u> 45 201
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.								
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450	<u>20 410</u> 19 446		<u>20 316</u> 18 758	<u>20 149</u> 18 758		<u>20 065</u> 18 310
225-202-0408	75.210.14-6	.	1	550			<u>23 165</u> 22 285			
225-202-0600	12 / 2 13015-2012	.								
225-202-0608	75.240.25-12	.	1	1100	<u>38 994</u> 37 321	<u>51 011</u> 37 788	<u>41 994</u> 37 788	<u>39 472</u> 37 321	<u>49 557</u> 37 788	<u>40 895</u> 37 321
225-202-0900	13015-2012	.								
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650	<u>23 313</u> 22 321	<u>30 420</u> 22 600	<u>25 091</u> 22 600	<u>23 596</u> 22 321	<u>29 560</u> 22 600	<u>24 436</u> 22 321
225-202-0902	150.180.14-6	.	1	922	<u>38 574</u> 36 662		<u>39 844</u> 36 662	<u>39 449</u> 36 662		<u>46 281</u> 42 492
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233	<u>32 365</u> 30 625	<u>75 232</u> 58 503	<u>88 698</u> 86 290	<u>32 902</u> 30 625	<u>73 603</u> 58 503	<u>34 496</u> 30 625
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>277 724</u> 271 578	<u>282 978</u> 248 605	<u>261 713</u> 248 605	<u>278 853</u> 271 578	<u>279 549</u> 248 605	<u>282 208</u> 271 578

					-	-	-	-	-	-
225-202-0306	75.180.14-3	.	1	450	<u>21 211</u> 18 894	<u>24 549</u> 18 894	<u>21 629</u> 18 894	<u>22 158</u> 18 894	<u>20 787</u> 18 894	<u>20 720</u> 18 661
225-202-0308	75.240.14-3	.	1	630	<u>48 820</u> 45 201	<u>53 492</u> 45 201	<u>49 405</u> 45 201	<u>50 146</u> 45 201	<u>47 863</u> 45 201	<u>48 214</u> 45 201
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.								
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450	<u>20 763</u> 18 758				<u>20 832</u> 18 758	<u>20 650</u> 18 310
225-202-0408	75.210.14-6	.	1	550	<u>23 604</u> 22 285		<u>24 173</u> 22 285	<u>24 434</u> 22 285		
225-202-0600	12 / 2 13015-2012	.								
225-202-0608	75.240.25-12	.	1	1100	<u>43 284</u> 37 788	<u>51 442</u> 37 788	<u>44 306</u> 37 788	<u>45 599</u> 37 788	<u>42 246</u> 37 788	<u>42 255</u> 37 321
225-202-0900	13015-2012	.								
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650	<u>25 854</u> 22 600	<u>30 674</u> 22 600	<u>26 458</u> 22 600	<u>27 221</u> 22 600	<u>25 240</u> 22 600	<u>25 240</u> 22 321
225-202-0902	150.180.14-6	.	1	922	<u>40 757</u> 36 662				<u>40 875</u> 36 662	<u>47 574</u> 42 492
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233	<u>89 684</u> 86 290	<u>75 715</u> 58 503	<u>90 959</u> 86 290	<u>91 543</u> 86 290	<u>64 892</u> 58 503	<u>36 021</u> 30 625
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>264 756</u> 248 605	<u>283 994</u> 248 605	<u>267 167</u> 248 605	<u>270 215</u> 248 605	<u>262 309</u> 248 605	<u>285 416</u> 271 578

					-	-	-		-	-	-
225-202-0306	75.180.14-3	.	1	450	<u>19 540</u> 18 661	<u>20 046</u> 18 661	<u>21 217</u> 18 661	<u>20 493</u> 18 894	<u>20 263</u> 19 528	<u>20 803</u> 18 661	<u>20 032</u> 18 661
225-202-0308	75.240.14-3	.	1	630	<u>46 317</u> 45 201	<u>47 261</u> 45 201	<u>48 883</u> 45 201	<u>47 814</u> 45 201	<u>47 911</u> 45 201	<u>48 325</u> 45 201	<u>47 243</u> 45 201
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.									
225-202-0407	75.180.14-6	.	1	450	<u>19 814</u> 18 758	<u>20 430</u> 18 758	<u>21 001</u> 18 310	<u>20 149</u> 18 758	<u>20 512</u> 18 310	<u>20 765</u> 18 310	<u>20 292</u> 18 758
225-202-0408	75.210.14-6	.	1	550				<u>23 355</u> 22 285			
225-202-0600	12 / 2 13015-2012	.									
225-202-0608	75.240.25-12	.	1	1100	<u>39 372</u> 37 321	<u>40 608</u> 37 321	<u>43 471</u> 37 321	<u>41 528</u> 37 788	<u>41 140</u> 39 442	<u>42 458</u> 37 321	<u>40 575</u> 37 321
225-202-0900	13015-2012	.									
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650	<u>23 537</u> 22 321	<u>24 267</u> 22 321	<u>25 959</u> 22 321	<u>24 816</u> 22 600	<u>24 581</u> 23 574	<u>25 360</u> 22 321	<u>24 247</u> 22 321
225-202-0902	150.180.14-6	.	1	922	<u>38 791</u> 36 662	<u>40 028</u> 36 662	<u>48 195</u> 42 492	<u>39 502</u> 36 662	<u>47 292</u> 42 492	<u>47 809</u> 42 492	<u>39 770</u> 36 662
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233	<u>32 789</u> 30 625	<u>34 174</u> 30 625	<u>37 384</u> 30 625	<u>89 126</u> 86 290	<u>34 770</u> 33 002	<u>36 248</u> 30 625	<u>34 137</u> 30 625
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>278 617</u> 271 578	<u>281 531</u> 271 578	<u>288 282</u> 271 578	<u>260 615</u> 248 605	<u>283 008</u> 276 798	<u>285 894</u> 271 578	<u>281 452</u> 271 578

								-	-	-
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>145 460</u> 140 979	<u>173 999</u> 142 741	<u>153 456</u> 142 741	<u>146 550</u> 140 979	<u>170 686</u> 142 741	<u>149 792</u> 140 979
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>141 806</u> 137 401	<u>173 408</u> 142 495	<u>113 230</u> 109 163	<u>142 884</u> 137 401	<u>170 135</u> 142 495	<u>146 086</u> 137 401
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>152 395</u> 147 866	<u>181 855</u> 150 787	<u>112 415</u> 108 360	<u>153 472</u> 147 866	<u>178 583</u> 150 787	<u>156 673</u> 147 866
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>121 502</u> 117 345	<u>102 441</u> 98 510	<u>128 932</u> 118 812	<u>122 576</u> 117 345	<u>109 112</u> 98 510	<u>125 769</u> 117 345
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>137 424</u> 133 058	<u>165 615</u> 134 721	<u>94 127</u> 90 274	<u>138 507</u> 133 058	<u>162 326</u> 134 721	<u>141 725</u> 133 058
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>136 748</u> 132 373	<u>165 531</u> 134 472	<u>110 343</u> 106 281	<u>137 837</u> 132 373	<u>162 222</u> 134 472	<u>141 074</u> 132 373
225-202-1200	13015-2012	.								
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>10 020</u> 9 821	<u>10 043</u> 9 040	<u>9 448</u> 9 040	<u>10 052</u> 9 821	<u>9 947</u> 9 040	<u>10 145</u> 9 821
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>24 663</u> 24 046					
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>22 063</u> 21 515					
225-202-1209	5	.	1	73	<u>10 523</u> 10 265					

					-	-	-	-	-	-
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>156 395</u> 142 741	<u>174 981</u> 142 741	<u>158 724</u> 142 741	<u>161 669</u> 142 741	<u>152 886</u> 142 741	<u>152 891</u> 140 979
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>115 209</u> 109 163	<u>174 378</u> 142 495	<u>117 770</u> 109 163	<u>118 943</u> 109 163	<u>149 120</u> 139 119	<u>149 148</u> 137 401
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>114 394</u> 108 360	<u>182 825</u> 150 787	<u>116 954</u> 108 360	<u>118 126</u> 108 360	<u>159 839</u> 149 714	<u>159 734</u> 147 866
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>131 828</u> 118 812	<u>117 932</u> 98 510	<u>134 123</u> 118 812	<u>137 024</u> 118 812	<u>128 546</u> 118 812	<u>128 823</u> 117 345
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>96 116</u> 90 274	<u>166 590</u> 134 721	<u>98 689</u> 90 274	<u>99 868</u> 90 274	<u>144 710</u> 134 721	<u>144 802</u> 133 058
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>112 344</u> 106 281	<u>166 512</u> 134 472	<u>114 933</u> 106 281	<u>116 118</u> 106 281	<u>144 059</u> 134 028	<u>144 170</u> 132 373
225-202-1200	13015-2012	.								
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>9 533</u> 9 040	<u>10 071</u> 9 040	<u>9 601</u> 9 040	<u>9 686</u> 9 040	<u>9 393</u> 9 040	<u>10 235</u> 9 821
225-202-1204	10 -3	.	1	190						
225-202-1206	15-8	.	1	165						
225-202-1209	5	.	1	73						

					-	-	-		-	-	-
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>146 322</u> 140 979	<u>149 137</u> 140 979	<u>155 660</u> 140 979	<u>152 395</u> 142 741	<u>150 388</u> 145 849	<u>153 352</u> 140 979	<u>149 061</u> 140 979
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>142 658</u> 137 401	<u>145 440</u> 137 401	<u>151 884</u> 137 401	<u>114 089</u> 109 163	<u>146 677</u> 142 214	<u>149 604</u> 137 401	<u>145 364</u> 137 401
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>153 247</u> 147 866	<u>156 027</u> 147 866	<u>162 469</u> 147 866	<u>113 274</u> 108 360	<u>157 244</u> 152 657	<u>160 190</u> 147 866	<u>155 952</u> 147 866
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>122 351</u> 117 345	<u>125 125</u> 117 345	<u>131 551</u> 117 345	<u>127 887</u> 118 812	<u>126 351</u> 122 137	<u>129 278</u> 117 345	<u>125 050</u> 117 345
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>138 280</u> 133 058	<u>141 075</u> 133 058	<u>147 551</u> 133 058	<u>94 991</u> 90 274	<u>142 280</u> 137 856	<u>145 260</u> 133 058	<u>141 000</u> 133 058
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>137 609</u> 132 373	<u>140 421</u> 132 373	<u>146 936</u> 132 373	<u>111 212</u> 106 281	<u>141 600</u> 137 168	<u>144 631</u> 132 373	<u>140 345</u> 132 373
225-202-1200	13015-2012	.									
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>10 045</u> 9 821	<u>10 126</u> 9 821	<u>10 315</u> 9 821	<u>9 418</u> 9 040	<u>10 161</u> 9 961	<u>10 248</u> 9 821	<u>10 124</u> 9 821
225-202-1204	10 -3	.	1	190							
225-202-1206	15-8	.	1	165							
225-202-1209	5	.	1	73							

**225-203.**

								-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>64 277</u> 60 764	<u>85 978</u> 56 501	<u>65 475</u> 56 501	<u>65 365</u> 60 764	<u>82 672</u> 56 501	<u>68 600</u> 60 764
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>38 927</u> 35 714	<u>62 465</u> 33 449	<u>41 962</u> 33 449	<u>40 015</u> 35 714	<u>59 158</u> 33 449	<u>43 250</u> 35 714
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>80 058</u> 76 347	<u>101 423</u> 70 640	<u>108 161</u> 104 118	<u>81 150</u> 76 347	<u>98 105</u> 70 640	<u>84 396</u> 76 347
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>68 669</u> 65 104	<u>75 841</u> 46 563	<u>55 339</u> 46 563	<u>69 758</u> 65 104	<u>72 535</u> 46 563	<u>72 992</u> 65 104
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>61 453</u> 57 974	<u>70 844</u> 67 252	<u>61 505</u> 52 609	<u>62 542</u> 57 974	<u>77 601</u> 67 252	<u>65 776</u> 57 974
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>47 976</u> 44 643	<u>68 184</u> 38 923	<u>47 584</u> 38 923	<u>49 070</u> 44 643	<u>64 862</u> 38 923	<u>52 320</u> 44 643
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>45 252</u> 41 964	<u>68 919</u> 39 777	<u>48 417</u> 39 777	<u>46 340</u> 41 964	<u>65 613</u> 39 777	<u>49 575</u> 41 964
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>183 050</u> 178 120	<u>164 802</u> 160 089	<u>113 070</u> 108 971	<u>184 141</u> 178 120	<u>171 579</u> 160 089	<u>187 385</u> 178 120

					-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>68 409</u> 56 501	<u>86 958</u> 56 501	<u>70 733</u> 56 501	<u>73 672</u> 56 501	<u>65 595</u> 56 501	<u>71 693</u> 60 764
225-203-0102	5 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>44 896</u> 33 449	<u>63 444</u> 33 449	<u>47 220</u> 33 449	<u>50 158</u> 33 449	<u>42 266</u> 33 449	<u>46 343</u> 35 714
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	3	1	2510	<u>110 168</u> 104 118	<u>102 406</u> 70 640	<u>112 764</u> 104 118	<u>113 953</u> 104 118	<u>43 855</u> 34 989	<u>87 500</u> 76 347
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>58 272</u> 46 563	<u>76 821</u> 46 563	<u>60 596</u> 46 563	<u>63 535</u> 46 563	<u>55 537</u> 46 563	<u>76 085</u> 65 104
225-203-0105	11 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>64 439</u> 52 609	<u>86 536</u> 67 252	<u>66 763</u> 52 609	<u>69 702</u> 52 609	<u>61 656</u> 52 609	<u>68 869</u> 57 974
225-203-0107	15 / 2, 13015-2012	3	1	2513	<u>50 531</u> 38 923	<u>69 169</u> 38 923	<u>52 866</u> 38 923	<u>55 819</u> 38 923	<u>47 846</u> 38 923	<u>55 428</u> 44 643
225-203-0108	15 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>51 350</u> 39 777	<u>69 899</u> 39 777	<u>53 674</u> 39 777	<u>56 613</u> 39 777	<u>48 670</u> 39 777	<u>52 668</u> 41 964
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>115 075</u> 108 971	<u>180 538</u> 160 089	<u>117 669</u> 108 971	<u>118 857</u> 108 971	<u>152 064</u> 141 921	<u>190 486</u> 178 120

					-	-	-		-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>65 138</u> 60 764	<u>67 947</u> 60 764	<u>74 457</u> 60 764	<u>64 417</u> 56 501	<u>69 154</u> 65 583	<u>72 154</u> 60 764	<u>67 871</u> 60 764
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>39 788</u> 35 714	<u>42 597</u> 35 714	<u>49 107</u> 35 714	<u>40 903</u> 33 449	<u>43 316</u> 40 052	<u>46 803</u> 35 714	<u>42 521</u> 35 714
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>80 921</u> 76 347	<u>83 741</u> 76 347	<u>90 274</u> 76 347	<u>109 033</u> 104 118	<u>84 921</u> 81 153	<u>87 963</u> 76 347	<u>83 665</u> 76 347
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>69 530</u> 65 104	<u>72 339</u> 65 104	<u>78 849</u> 65 104	<u>54 280</u> 46 563	<u>73 547</u> 69 923	<u>76 546</u> 65 104	<u>72 264</u> 65 104
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>62 314</u> 57 974	<u>65 123</u> 57 974	<u>71 633</u> 57 974	<u>60 447</u> 52 609	<u>66 330</u> 62 793	<u>69 330</u> 57 974	<u>65 047</u> 57 974
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>48 841</u> 44 643	<u>51 664</u> 44 643	<u>58 205</u> 44 643	<u>46 520</u> 38 923	<u>52 853</u> 49 462	<u>55 890</u> 44 643	<u>51 587</u> 44 643
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>46 113</u> 41 964	<u>48 922</u> 41 964	<u>55 432</u> 41 964	<u>47 358</u> 39 777	<u>49 641</u> 46 302	<u>53 128</u> 41 964	<u>48 846</u> 41 964
225-203-0200	13015-2012	3									
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>183 913</u> 178 120	<u>186 730</u> 178 120	<u>193 258</u> 178 120	<u>113 941</u> 108 971	<u>187 993</u> 183 005	<u>190 948</u> 178 120	<u>186 654</u> 178 120

								-	-	-
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>218 643</u> 213 294	<u>173 409</u> 168 596	<u>136 679</u> 132 302	<u>219 733</u> 213 294	<u>180 180</u> 168 596	<u>222 975</u> 213 294
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>187 613</u> 182 630	<u>193 752</u> 162 084	<u>173 192</u> 162 084	<u>188 705</u> 182 630	<u>190 437</u> 162 084	<u>191 948</u> 182 630
225-203-0600	13015-2012	3								
225-203-0601	13015-2012 1 / 2	3	1	2541			<u>79 870</u> 76 128			
225-203-0700	13015-2012	.								
225-203-0701	1	.	1	130	<u>13 698</u> 13 393	<u>15 305</u> 13 560	<u>14 239</u> 13 560	<u>13 755</u> 13 393	<u>15 133</u> 13 560	<u>13 923</u> 13 393
225-203-0702	2	.	1	220	<u>13 438</u> 12 848					
225-203-0703	3	.	1	350	<u>21 376</u> 20 437					
225-203-0704	4	.	1	480	<u>30 804</u> 29 911	<u>36 331</u> 30 285	<u>32 396</u> 30 285	<u>31 013</u> 29 911	<u>35 696</u> 30 285	<u>31 634</u> 29 911
225-203-0705	5	.	1	600	<u>38 573</u> 37 455	<u>45 237</u> 37 178	<u>37 000</u> 35 901	<u>38 834</u> 37 455	<u>44 443</u> 37 178	<u>39 610</u> 37 455
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>82 713</u> 80 357	<u>96 216</u> 79 389	<u>78 175</u> 75 873	<u>83 257</u> 80 357	<u>94 563</u> 79 389	<u>84 874</u> 80 357
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>126 211</u> 122 768	<u>144 020</u> 120 041	<u>115 390</u> 112 075	<u>126 982</u> 122 768	<u>141 680</u> 120 041	<u>129 271</u> 122 768
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>199 733</u> 194 196	<u>221 381</u> 182 618	<u>160 848</u> 155 773	<u>200 986</u> 194 196	<u>217 574</u> 182 618	<u>204 711</u> 194 196
225-203-0720	12 (1-8)	.	1	2125	<u>116 690</u> 107 867	<u>139 572</u> 107 867	<u>112 521</u> 108 849	<u>118 857</u> 107 867	<u>136 763</u> 107 867	<u>121 105</u> 107 867

					-	-	-	-	-	-
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>138 682</u> 132 302	<u>189 132</u> 168 596	<u>141 274</u> 132 302	<u>142 461</u> 132 302	<u>193 716</u> 183 087	<u>226 074</u> 213 294
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>176 134</u> 162 084	<u>194 734</u> 162 084	<u>178 464</u> 162 084	<u>181 411</u> 162 084	<u>172 468</u> 162 084	<u>195 050</u> 182 630
225-203-0600	13015-2012	3								
225-203-0601	13015-2012 1 / 2	3	1	2541	<u>81 901</u> 76 128		<u>84 529</u> 76 128	<u>85 733</u> 76 128		
225-203-0700	13015-2012	.								
225-203-0701	1	.	1	130	<u>14 392</u> 13 560	<u>15 356</u> 13 560	<u>14 513</u> 13 560	<u>14 665</u> 13 560	<u>14 269</u> 13 560	<u>14 084</u> 13 393
225-203-0702	2	.	1	220						
225-203-0703	3	.	1	350						
225-203-0704	4	.	1	480	<u>32 959</u> 30 285	<u>36 519</u> 30 285	<u>33 405</u> 30 285	<u>33 969</u> 30 285	<u>36 380</u> 34 353	<u>32 227</u> 29 911
225-203-0705	5	.	1	600	<u>37 479</u> 35 901	<u>45 472</u> 37 178	<u>38 100</u> 35 901	<u>38 384</u> 35 901	<u>45 933</u> 43 393	<u>40 352</u> 37 455
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>79 175</u> 75 873	<u>96 705</u> 79 389	<u>80 467</u> 75 873	<u>81 059</u> 75 873	<u>91 118</u> 85 882	<u>86 419</u> 80 357
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>116 805</u> 112 075	<u>144 713</u> 120 041	<u>118 636</u> 112 075	<u>119 474</u> 112 075	<u>134 037</u> 126 563	<u>131 460</u> 122 768
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>163 151</u> 155 773	<u>222 509</u> 182 618	<u>166 130</u> 155 773	<u>167 494</u> 155 773	<u>210 961</u> 198 884	<u>208 272</u> 194 196
225-203-0720	12 (1-8)	.	1	2125	<u>114 220</u> 108 849	<u>140 404</u> 107 867	<u>116 418</u> 108 849	<u>117 424</u> 108 849	<u>120 862</u> 107 867	<u>123 862</u> 107 867

					-	-	-		-	-	-
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>219 505</u> 213 294	<u>222 320</u> 213 294	<u>228 843</u> 213 294	<u>137 549</u> 132 302	<u>223 564</u> 218 157	<u>226 535</u> 213 294	<u>222 244</u> 213 294
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>188 476</u> 182 630	<u>191 293</u> 182 630	<u>197 821</u> 182 630	<u>172 130</u> 162 084	<u>192 589</u> 187 546	<u>195 512</u> 182 630	<u>191 217</u> 182 630
225-203-0600	13015-2012	3									
225-203-0601	13015-2012 1 / 2	3	1	2541				<u>80 752</u> 76 128			
225-203-0700	13015-2012	.									
225-203-0701	1	.	1	130	<u>13 743</u> 13 393	<u>13 889</u> 13 393	<u>14 227</u> 13 393	<u>14 184</u> 13 560	<u>13 952</u> 13 643	<u>14 108</u> 13 393	<u>13 885</u> 13 393
225-203-0702	2	.	1	220							
225-203-0703	3	.	1	350							
225-203-0704	4	.	1	480	<u>30 969</u> 29 911	<u>31 508</u> 29 911	<u>32 758</u> 29 911	<u>32 193</u> 30 285	<u>31 740</u> 30 836	<u>32 316</u> 29 911	<u>31 494</u> 29 911
225-203-0705	5	.	1	600	<u>38 779</u> 37 455	<u>39 453</u> 37 455	<u>41 015</u> 37 455	<u>37 208</u> 35 901	<u>39 743</u> 38 612	<u>40 462</u> 37 455	<u>39 435</u> 37 455
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>83 143</u> 80 357	<u>84 547</u> 80 357	<u>87 801</u> 80 357	<u>78 609</u> 75 873	<u>85 151</u> 82 767	<u>86 650</u> 80 357	<u>84 509</u> 80 357
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>126 820</u> 122 768	<u>128 809</u> 122 768	<u>133 416</u> 122 768	<u>116 005</u> 112 075	<u>129 664</u> 126 180	<u>131 786</u> 122 768	<u>128 755</u> 122 768
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>200 724</u> 194 196	<u>203 959</u> 194 196	<u>211 455</u> 194 196	<u>161 848</u> 155 773	<u>205 351</u> 199 748	<u>208 803</u> 194 196	<u>203 871</u> 194 196
225-203-0720	12 (1-8)	.	1	2125	<u>112 691</u> 107 867	<u>120 646</u> 107 867	<u>125 735</u> 107 867	<u>113 258</u> 108 849	<u>122 874</u> 107 867	<u>124 642</u> 107 867	<u>118 153</u> 107 867

					,	,			-	-	
225-203-0900	13015-2012	.									
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>17 542</u> 17 176	<u>19 503</u> 17 176	<u>18 069</u> 17 176	<u>17 635</u> 17 176	<u>19 272</u> 17 176	<u>17 861</u> 17 176	
225-203-1000	13015-2012	.									
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 785</u> 2 712	<u>2 992</u> 2 712	<u>2 827</u> 2 712	<u>2 795</u> 2 712	<u>2 967</u> 2 712	<u>2 822</u> 2 712	
225-203-1002	10	.	1	40	<u>5 008</u> 4 882						
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>85 554</u> 83 176						

**225-204.**

					‘ ‘
--	--	--	--	--	---

					-	-	-	-	-	-
225-203-0900	13015-2012	.								
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>18 274</u> 17 176	<u>19 572</u> 17 176	<u>18 437</u> 17 176	<u>18 642</u> 17 176	<u>17 971</u> 17 176	<u>18 069</u> 17 176
225-203-1000	13015-2012	.								
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 853</u> 2 712	<u>3 001</u> 2 712	<u>2 874</u> 2 712	<u>2 884</u> 2 712	<u>2 833</u> 2 712	<u>2 843</u> 2 712
225-203-1002	10	.	1	40						
225-203-1005	9	.	1	1000						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500						
225-204-0102	2-	.	1	3000						
225-204-0103	2- -	.	1	3000						
225-204-0106	5-	.	1	6500						

					-	-	-		-	-	-
225-203-0900	13015-2012	.									
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>17 542</u> 17 176	<u>17 804</u> 17 176	<u>18 255</u> 17 176	<u>17 995</u> 17 176	<u>17 985</u> 17 176	<u>18 100</u> 17 176	<u>17 799</u> 17 176
225-203-1000	13015-2012	.									
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 791</u> 2 712	<u>2 814</u> 2 712	<u>2 868</u> 2 712	<u>2 819</u> 2 712	<u>2 838</u> 2 712	<u>2 848</u> 2 712	<u>2 814</u> 2 712
225-203-1002	10	.	1	40							
225-203-1005	9	.	1	1000							

					-	-	-		-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500							
225-204-0102	2-	.	1	3000							
225-204-0103	2- -	.	1	3000							
225-204-0106	5-	.	1	6500							

								-	-	-
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>807 683</u> 786 596					
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 313 778</u> 1 280 597					
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 341 438</u> 1 307 015					
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>156 298</u> 152 183					
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>102 705</u> 99 011					
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>157 486</u> 152 718					
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>180 694</u> 175 121					
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>244 280</u> 237 110					
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>281 270</u> 273 375					
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>267 023</u> 258 929	<u>317 857</u> 262 165	<u>281 117</u> 262 165	<u>268 972</u> 258 929	<u>312 373</u> 262 165	<u>274 766</u> 258 929
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>258 993</u> 250 779					
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>340 748</u> 330 006					
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>341 611</u> 330 993					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0107	5-	.	1	7500						
225-204-0108	1-	.	1	10600						
225-204-0109	2-	.	1	11600						
225-204-0112	1-2	.	1	1500						
225-204-0113	2-2	.	1	2400						
225-204-0114	2-0	.	1	2400						
225-204-0116	3-0	.	1	2900						
225-204-0117	4-2	.	1	3400						
225-204-0118	4-4	.	1	3400						
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>286 829</u> 262 165	<u>320 050</u> 262 165	<u>291 536</u> 262 165	<u>293 729</u> 262 165	<u>282 260</u> 262 165	<u>280 307</u> 258 929
225-204-0121	5-4	.	1	4480						
225-204-0122	6-2	.	1	5800						
225-204-0123	6-4	.	1	5600						

					-	-	-		-	-	-
225-204-0107	5-	.	1	7500							
225-204-0108	1-	.	1	10600							
225-204-0109	2-	.	1	11600							
225-204-0112	1-2	.	1	1500							
225-204-0113	2-2	.	1	2400							
225-204-0114	2-0	.	1	2400							
225-204-0116	3-0	.	1	2900							
225-204-0117	4-2	.	1	3400							
225-204-0118	4-4	.	1	3400							
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>268 564</u> 258 929	<u>273 597</u> 258 929	<u>285 258</u> 258 929	<u>279 308</u> 262 165	<u>275 762</u> 267 565	<u>281 132</u> 258 929	<u>273 461</u> 258 929
225-204-0121	5-4	.	1	4480							
225-204-0122	6-2	.	1	5800							
225-204-0123	6-4	.	1	5600							

								-	-	-
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>417 873</u> 404 989					
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>573 696</u> 557 758					
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>440 276</u> 426 953					
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>233 390</u> 225 893	<u>281 712</u> 228 716	<u>246 449</u> 228 716	<u>235 261</u> 225 893	<u>276 449</u> 228 716	<u>240 823</u> 225 893
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>359 350</u> 348 214	<u>429 998</u> 352 567	<u>378 743</u> 352 567	<u>362 070</u> 348 214	<u>422 348</u> 352 567	<u>370 153</u> 348 214
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>746 781</u> 726 888					
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>154 664</u> 149 952					
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>145 251</u> 141 017					
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>108 088</u> 103 938					
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>105 927</u> 102 100					
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>139 155</u> 134 116					
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>209 542</u> 203 403					
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>271 187</u> 262 719					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0124	6-0	.	1	6700						
225-204-0125	6-2	.	1	6700						
225-204-0126	6-4	.	1	6700						
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>251 931</u> 228 716	<u>283 818</u> 228 716	<u>256 449</u> 228 716	<u>258 554</u> 228 716	<u>247 545</u> 228 716	<u>246 140</u> 225 893
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>386 712</u> 352 567	<u>433 058</u> 352 567	<u>393 278</u> 352 567	<u>396 338</u> 352 567	<u>380 337</u> 352 567	<u>377 883</u> 348 214
225-204-0132	5-	.	1	7500						
225-204-0150	2-05	.	1	2400						
225-204-0151	2-05	.	1	1980						
225-204-0152	3-05	.	1	2900						
225-204-0153	3-05	.	1	2500						
225-204-0154	4-05	.	1	3300						
225-204-0155	4-05	.	1	2900						
225-204-0164	3- 5	.	1	4500						

					-	-	-		-	-	-
225-204-0124	6-0	.	1	6700							
225-204-0125	6-2	.	1	6700							
225-204-0126	6-4	.	1	6700							
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>234 870</u> 225 893	<u>239 700</u> 225 893	<u>250 892</u> 225 893	<u>244 712</u> 228 716	<u>241 779</u> 234 182	<u>246 932</u> 225 893	<u>239 570</u> 225 893
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>361 501</u> 348 214	<u>368 522</u> 348 214	<u>384 789</u> 348 214	<u>376 219</u> 352 567	<u>371 543</u> 360 262	<u>379 034</u> 348 214	<u>368 332</u> 348 214
225-204-0132	5-	.	1	7500							
225-204-0150	2-05	.	1	2400							
225-204-0151	2-05	.	1	1980							
225-204-0152	3-05	.	1	2900							
225-204-0153	3-05	.	1	2500							
225-204-0154	4-05	.	1	3300							
225-204-0155	4-05	.	1	2900							
225-204-0164	3- 5	.	1	4500							

								-	-	-
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>363 813</u> 352 304					
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>737 506</u> 718 320					
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>211 800</u> 205 099					
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>158 069</u> 153 443					
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>191 919</u> 186 224					
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>405 900</u> 396 037					
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>279 090</u> 271 868					
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>305 757</u> 297 662					
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>233 432</u> 226 439					
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>264 246</u> 256 685					
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>834 818</u> 814 074					
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>220 866</u> 214 470					
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>301 471</u> 292 585					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0165	5- 5	.	1	6250						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750						
225-204-0176	-2	.	1	3640						
225-204-0178	-4	.	1	2180						
225-204-0179	-5	.	1	2760						
225-204-0180	-6	.	1	2720						
225-204-0181	15.15	.	1	2500						
225-204-0182	18.18	.	1	3000						
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250						

					-	-	-		-	-	-
225-204-0165	5- 5	.	1	6250							
225-204-0167	6- 5	.	1	6750							
225-204-0176	-2	.	1	3640							
225-204-0178	-4	.	1	2180							
225-204-0179	-5	.	1	2760							
225-204-0180	-6	.	1	2720							
225-204-0181	15.15	.	1	2500							
225-204-0182	18.18	.	1	3000							
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450							
225-204-0184	4-2-	.	1	3400							
225-204-0185	5- -350	.	1	6250							
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950							
225-204-0187	3- -0	.	1	4250							

								-	-	-
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>212 646</u> 205 502					
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>229 588</u> 221 954					
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>240 064</u> 232 225					
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>266 965</u> 257 356					
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>285 939</u> 275 957					
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>273 728</u> 264 441					
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>263 830</u> 254 737					
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>193 479</u> 186 710					
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>193 878</u> 188 760					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>213 877</u> 208 131					
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>257 063</u> 250 141					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>348 534</u> 338 775					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0188	3- -	.	1	4250						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250						
225-204-0192	5- -	.	1	6250						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250						
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730						

					-	-	-		-	-	-
225-204-0188	3- -	.	1	4250							
225-204-0189	5-2-	.	1	4475							
225-204-0190	5-4-	.	1	4475							
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250							
225-204-0192	5- -	.	1	6250							
225-204-0193	6-2-	.	1	5600							
225-204-0195	6-4-	.	1	5600							
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250							
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680							
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980							
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400							
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730							

								-	-	-
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>356 346</u> 346 435					
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>402 484</u> 391 260					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>410 295</u> 398 918					
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>487 328</u> 473 813					
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>551 300</u> 535 645					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>557 618</u> 541 839					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>341 512</u> 332 244					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>432 290</u> 420 654					
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>546 860</u> 532 491					
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>632 653</u> 616 171					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>602 210</u> 586 325					
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>632 521</u> 616 960					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>573 051</u> 558 170					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650						

					-	-	-		-	-	-
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730							
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250							
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250							
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050							
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180							
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180							
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280							
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030							
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650							
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200							
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200							
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030							
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650							

								-	-	-
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>661 488</u> 644 440					
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>462 618</u> 450 388					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>626 076</u> 608 626					
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>789 897</u> 768 215					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>815 135</u> 793 781					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>989 829</u> 964 070					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>736 329</u> 716 521					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>921 706</u> 897 283					
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 015 562</u> 989 298					
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>849 523</u> 827 456					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 108 598</u> 1 079 961					
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>966 698</u> 942 334					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 072 526</u> 1 044 597					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800						

					-	-	-		-	-	-
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200							
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030							
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600							
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900							
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850							
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100							
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850							
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100							
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100							
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900							
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800							
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900							
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800							

								-	-	-
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>875 141</u> 852 571					
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 133 182</u> 1 104 063					
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>39 340</u> 37 830					
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>64 141</u> 62 500	<u>62 549</u> 52 433	<u>55 991</u> 52 433	<u>64 489</u> 62 500	<u>61 492</u> 52 433	<u>65 523</u> 62 500
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>61 631</u> 59 266					
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>64 558</u> 62 500	<u>73 254</u> 58 761	<u>63 622</u> 58 761	<u>65 069</u> 62 500	<u>71 701</u> 58 761	<u>66 589</u> 62 500
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>66 442</u> 64 032		<u>68 532</u> 65 141	<u>69 456</u> 65 141		<u>67 958</u> 63 532
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>67 213</u> 65 179	<u>79 128</u> 63 658	<u>73 811</u> 71 698	<u>67 703</u> 65 179	<u>77 641</u> 63 658	<u>69 158</u> 65 179
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>200 506</u> 193 081					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>200 506</u> 193 081					
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>200 506</u> 193 081					
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>229 845</u> 223 214	<u>243 098</u> 198 884	<u>213 996</u> 198 884	<u>231 390</u> 223 214	<u>238 405</u> 198 884	<u>235 981</u> 223 214

					-	-	-	-	-	-
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800						
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0302	95-1	.	1	750						
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>56 929</u> 52 433	<u>62 862</u> 52 433	<u>57 673</u> 52 433	<u>58 613</u> 52 433	<u>55 754</u> 52 433	<u>66 513</u> 62 500
225-204-0307	105	.	1	1175						
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>65 000</u> 58 761	<u>73 714</u> 58 761	<u>66 092</u> 58 761	<u>67 473</u> 58 761	<u>63 420</u> 58 761	<u>68 042</u> 62 500
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>69 771</u> 65 141				<u>71 177</u> 65 141	<u>69 106</u> 63 532
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>74 710</u> 71 698	<u>79 568</u> 63 658	<u>75 874</u> 71 698	<u>76 407</u> 71 698	<u>60 507</u> 56 049	<u>70 549</u> 65 179
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550						
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550						
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>218 160</u> 198 884	<u>244 489</u> 198 884	<u>221 459</u> 198 884	<u>225 630</u> 198 884	<u>213 216</u> 198 884	<u>240 371</u> 223 214

					-	-	-		-	-	-
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900							
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800							
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0302	95-1	.	1	750							
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>64 416</u> 62 500	<u>65 314</u> 62 500	<u>67 397</u> 62 500	<u>55 652</u> 52 433	<u>65 701</u> 64 042	<u>66 660</u> 62 500	<u>65 290</u> 62 500
225-204-0307	105	.	1	1175							
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>64 962</u> 62 500	<u>66 282</u> 62 500	<u>69 341</u> 62 500	<u>63 124</u> 58 761	<u>66 850</u> 64 765	<u>68 258</u> 62 500	<u>66 247</u> 62 500
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>68 853</u> 65 141	<u>70 489</u> 65 141	<u>70 540</u> 63 532	<u>68 564</u> 65 141	<u>68 819</u> 63 532	<u>69 393</u> 63 532	<u>69 800</u> 65 141
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>67 600</u> 65 179	<u>68 864</u> 65 179	<u>71 792</u> 65 179	<u>74 201</u> 71 698	<u>69 408</u> 67 347	<u>70 756</u> 65 179	<u>68 830</u> 65 179
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550							
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550							
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550							
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>231 066</u> 223 214	<u>235 054</u> 223 214	<u>244 294</u> 223 214	<u>212 493</u> 198 884	<u>236 770</u> 230 058	<u>241 025</u> 223 214	<u>234 946</u> 223 214

								-	-	-
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>200 506</u> 193 081					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>200 506</u> 193 081					
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0801	30	.	1	150	<u>12 168</u> 11 824					
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>12 980</u> 12 614					
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>15 780</u> 15 368					
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>20 283</u> 19 710					
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>27 384</u> 26 696	<u>31 287</u> 27 030	<u>28 581</u> 27 030	<u>27 528</u> 26 696	<u>30 883</u> 27 030	<u>27 955</u> 26 696
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>32 417</u> 31 670	<u>36 423</u> 32 066	<u>33 717</u> 32 066	<u>32 561</u> 31 670	<u>36 019</u> 32 066	<u>32 987</u> 31 670
225-204-0807	45	.	1	510	<u>41 376</u> 40 208					
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>55 169</u> 53 611					
225-204-0900	13015-2012	.								
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>59 922</u> 58 761	<u>65 604</u> 58 761	<u>61 505</u> 58 761	<u>60 189</u> 58 761	<u>64 943</u> 58 761	<u>60 832</u> 58 761

					-	-	-	-	-	-
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550						
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0801	30	.	1	150						
225-204-0802	33-1	.	1	160						
225-204-0803	33-2	.	1	250						
225-204-0804	33-3	.	1	250						
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>29 001</u> 27 030	<u>31 448</u> 27 030	<u>29 348</u> 27 030	<u>29 510</u> 27 030	<u>28 665</u> 27 030	<u>28 363</u> 26 696
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>34 137</u> 32 066	<u>36 584</u> 32 066	<u>34 484</u> 32 066	<u>34 646</u> 32 066	<u>33 801</u> 32 066	<u>33 396</u> 31 670
225-204-0807	45	.	1	510						
225-204-0808	-60	.	1	680						
225-204-0900	13015-2012	.								
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>62 091</u> 58 761	<u>65 799</u> 58 761	<u>62 556</u> 58 761	<u>63 143</u> 58 761	<u>61 149</u> 58 761	<u>61 427</u> 58 761

					-	-	-		-	-	-
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550							
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550							
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0801	30	.	1	150							
225-204-0802	33-1	.	1	160							
225-204-0803	33-2	.	1	250							
225-204-0804	33-3	.	1	250							
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>27 498</u> 26 696	<u>27 868</u> 26 696	<u>28 727</u> 26 696	<u>28 447</u> 27 030	<u>28 028</u> 27 333	<u>28 423</u> 26 696	<u>27 858</u> 26 696
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>32 531</u> 31 670	<u>32 901</u> 31 670	<u>33 760</u> 31 670	<u>33 583</u> 32 066	<u>33 061</u> 32 306	<u>33 456</u> 31 670	<u>32 891</u> 31 670
225-204-0807	45	.	1	510							
225-204-0808	-60	.	1	680							
225-204-0900	13015-2012	.									
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>59 922</u> 58 761	<u>60 671</u> 58 761	<u>61 958</u> 58 761	<u>61 293</u> 58 761	<u>61 187</u> 58 761	<u>61 516</u> 58 761	<u>60 656</u> 58 761

								-	-	-
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>122 242</u> 119 330	<u>140 135</u> 119 330	<u>126 814</u> 119 330	<u>123 111</u> 119 330	<u>137 987</u> 119 330	<u>125 202</u> 119 330
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1001	3	.	1	110	<u>9 158</u> 8 929	<u>10 468</u> 9 040	<u>9 566</u> 9 040	<u>9 206</u> 8 929	<u>10 322</u> 9 040	<u>9 348</u> 8 929
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>162 344</u> 157 936					
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>21 523</u> 20 938	<u>22 718</u> 18 939	<u>20 259</u> 18 939	<u>21 653</u> 20 938	<u>22 322</u> 18 939	<u>22 041</u> 20 938
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>267 118</u> 260 164					
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>177 867</u> 172 654					
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>307 389</u> 298 794					
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>67 093</u> 65 209					
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>62 268</u> 60 479					
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>56 525</u> 54 848					
225-204-1400	13015-2012	.								

					-	-	-	-	-	-
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>128 720</u> 119 330	<u>140 772</u> 119 330	<u>130 230</u> 119 330	<u>132 139</u> 119 330	<u>126 230</u> 119 330	<u>127 135</u> 119 330
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1001	3	.	1	110	<u>9 695</u> 9 040	<u>10 511</u> 9 040	<u>9 797</u> 9 040	<u>9 927</u> 9 040	<u>9 519</u> 9 040	<u>9 484</u> 8 929
225-204-1006	3-	.	1	1750						
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>20 611</u> 18 939	<u>22 836</u> 18 939	<u>20 890</u> 18 939	<u>21 242</u> 18 939	<u>22 966</u> 21 696	<u>22 412</u> 20 938
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190						
225-204-1309	35-10	.	1	2200						
225-204-1310	35-15	.	1	3275						
225-204-1313	32.9	.	1	725						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725						
225-204-1400	13015-2012	.								

					-	-	-		-	-	-
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>122 242</u> 119 330	<u>124 676</u> 119 330	<u>128 861</u> 119 330	<u>126 126</u> 119 330	<u>126 354</u> 119 330	<u>127 423</u> 119 330	<u>124 630</u> 119 330
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	<u>9 196</u> 8 929	<u>9 320</u> 8 929	<u>9 606</u> 8 929	<u>9 519</u> 9 040	<u>9 373</u> 9 141	<u>9 505</u> 8 929	<u>9 316</u> 8 929
225-204-1006	3-	.	1	1750							
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>21 626</u> 20 938	<u>21 963</u> 20 938	<u>22 744</u> 20 938	<u>20 132</u> 18 939	<u>22 108</u> 21 516	<u>22 468</u> 20 938	<u>21 954</u> 20 938
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190							
225-204-1309	35-10	.	1	2200							
225-204-1310	35-15	.	1	3275							
225-204-1313	32.9	.	1	725							
225-204-1314	32.9-1	.	1	725							
225-204-1315	32.9-2	.	1	725							
225-204-1400	13015-2012	.									

								-	-	-
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>31 959</u> 31 250	<u>35 674</u> 31 641	<u>33 214</u> 31 641	<u>32 090</u> 31 250	<u>35 277</u> 31 641	<u>32 478</u> 31 250
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>47 876</u> 46 429	<u>57 017</u> 47 009	<u>50 458</u> 47 009	<u>48 224</u> 46 429	<u>55 959</u> 47 009	<u>49 259</u> 46 429
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>69 104</u> 66 964	<u>82 758</u> 67 801	<u>72 921</u> 67 801	<u>69 626</u> 66 964	<u>81 172</u> 67 801	<u>71 178</u> 66 964
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>93 945</u> 91 071	<u>112 189</u> 92 210	<u>99 072</u> 92 210	<u>94 642</u> 91 071	<u>110 074</u> 92 210	<u>96 711</u> 91 071
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>121 456</u> 117 465					
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>148 541</u> 143 668					
225-204-1500	13015-2012	.								
225-204-1504	5	.	1	500	<u>38 507</u> 37 500	<u>52 694</u> 46 105	<u>48 595</u> 46 105	<u>38 724</u> 37 500	<u>52 033</u> 46 105	<u>39 371</u> 37 500

**225-205.**

								-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.								
225-205-0101	1	.	1	10	<u>2 722</u> 2 679	<u>2 880</u> 2 712	<u>2 798</u> 2 712	<u>2 726</u> 2 679	<u>2 866</u> 2 712	<u>2 739</u> 2 679
225-205-0102	2	.	1	13	<u>3 267</u> 3 214	<u>4 112</u> 3 887	<u>4 006</u> 3 887	<u>3 273</u> 3 214	<u>4 095</u> 3 887	<u>3 290</u> 3 214

					-	-	-	-	-	-
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>33 566</u> 31 641	<u>35 791</u> 31 641	<u>33 845</u> 31 641	<u>34 198</u> 31 641	<u>33 030</u> 31 641	<u>32 849</u> 31 250
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>51 397</u> 47 009	<u>57 330</u> 47 009	<u>52 140</u> 47 009	<u>53 080</u> 47 009	<u>50 265</u> 47 009	<u>50 248</u> 46 429
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>74 329</u> 67 801	<u>83 228</u> 67 801	<u>75 444</u> 67 801	<u>76 854</u> 67 801	<u>72 653</u> 67 801	<u>72 662</u> 66 964
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>100 949</u> 92 210	<u>112 815</u> 92 210	<u>102 436</u> 92 210	<u>104 316</u> 92 210	<u>98 700</u> 92 210	<u>98 690</u> 91 071
225-204-1405	8.4	.	1	2300						
225-204-1406	10.2	.	1	2800						
225-204-1500	13015-2012	.								
225-204-1504	5	.	1	500	<u>49 182</u> 46 105	<u>52 890</u> 46 105	<u>49 646</u> 46 105	<u>50 234</u> 46 105	<u>56 574</u> 54 241	<u>39 989</u> 37 500

					-	-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.									
225-205-0101	1	.	1	10	<u>2 809</u> 2 712	<u>2 884</u> 2 712	<u>2 819</u> 2 712	<u>2 830</u> 2 712	<u>3 236</u> 3 164	<u>2 752</u> 2 679	<u>2 725</u> 2 679
225-205-0102	2	.	1	13	<u>4 021</u> 3 887	<u>4 117</u> 3 887	<u>4 033</u> 3 887	<u>4 048</u> 3 887	<u>3 886</u> 3 797	<u>3 306</u> 3 214	<u>3 272</u> 3 214

					-	-	-		-	-	-
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>32 062</u> 31 250	<u>32 399</u> 31 250	<u>33 180</u> 31 250	<u>33 087</u> 31 641	<u>32 544</u> 31 828	<u>32 904</u> 31 250	<u>32 390</u> 31 250
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>48 152</u> 46 429	<u>49 050</u> 46 429	<u>51 132</u> 46 429	<u>50 120</u> 47 009	<u>49 437</u> 47 971	<u>50 396</u> 46 429	<u>49 026</u> 46 429
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>69 517</u> 66 964	<u>70 865</u> 66 964	<u>73 988</u> 66 964	<u>72 413</u> 67 801	<u>71 445</u> 69 277	<u>72 883</u> 66 964	<u>70 828</u> 66 964
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>94 496</u> 91 071	<u>96 293</u> 91 071	<u>100 458</u> 91 071	<u>98 395</u> 92 210	<u>97 067</u> 94 156	<u>98 984</u> 91 071	<u>96 245</u> 91 071
225-204-1405	8.4	.	1	2300							
225-204-1406	10.2	.	1	2800							
225-204-1500	13015-2012	.									
225-204-1504	5	.	1	500	<u>38 679</u> 37 500	<u>39 240</u> 37 500	<u>40 542</u> 37 500	<u>48 384</u> 46 105	<u>39 482</u> 38 464	<u>40 081</u> 37 500	<u>39 225</u> 37 500

					-	-		-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.								
225-205-0101	1	.	1	10	<u>2 737</u> 2 679	<u>2 763</u> 2 679	<u>2 793</u> 2 712	<u>2 741</u> 2 698	<u>2 753</u> 2 679	<u>2 736</u> 2 679
225-205-0102	2	.	1	13	<u>3 286</u> 3 214	<u>3 320</u> 3 214	<u>4 000</u> 3 887	<u>3 293</u> 3 239	<u>3 308</u> 3 214	<u>3 286</u> 3 214

								-	-	-
225-205-0103	3	.	1	40	<u>6 686</u> 6 563	<u>7 415</u> 6 825	<u>7 087</u> 6 825	<u>6 703</u> 6 563	<u>7 362</u> 6 825	<u>6 755</u> 6 563
225-205-0104	4	.	1	90	<u>9 859</u> 9 643	<u>10 703</u> 9 417	<u>9 171</u> 8 963	<u>9 898</u> 9 643	<u>10 584</u> 9 417	<u>10 014</u> 9 643
225-205-0105	5	.	1	130	<u>13 563</u> 13 259	<u>13 959</u> 12 132	<u>9 783</u> 9 524	<u>13 619</u> 13 259	<u>13 787</u> 12 132	<u>13 787</u> 13 259
225-205-0106	6	.	1	180	<u>18 272</u> 17 857	<u>20 482</u> 18 080	<u>19 007</u> 18 080	<u>18 350</u> 17 857	<u>20 244</u> 18 080	<u>18 583</u> 17 857
225-205-0107	7	.	1	230	<u>25 782</u> 25 223	<u>28 656</u> 25 539	<u>26 771</u> 25 539	<u>25 882</u> 25 223	<u>28 352</u> 25 539	<u>26 179</u> 25 223
225-205-0108	8	.	1	650	<u>37 020</u> 35 709					
225-205-0109	9	.	1	1130	<u>60 974</u> 58 761					

**226.****226-1.****226-102.**

								-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>455 339</u> 439 054					
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>516 834</u> 499 342					

				,	-	-	-	-	-	-	-
225-205-0103	3	.	1	40	<u>7 134</u> 6 825	<u>7 431</u> 6 825	<u>7 171</u> 6 825	<u>7 218</u> 6 825	<u>8 094</u> 7 865	<u>6 804</u> 6 563	<u>6 700</u> 6 563
225-205-0104	4	.	1	90	<u>9 243</u> 8 963	<u>10 738</u> 9 417	<u>9 336</u> 8 963	<u>9 379</u> 8 963	<u>11 830</u> 11 391	<u>10 126</u> 9 643	<u>9 890</u> 9 643
225-205-0105	5	.	1	130	<u>9 887</u> 9 524	<u>14 010</u> 12 132	<u>10 022</u> 9 524	<u>10 083</u> 9 524	<u>16 173</u> 15 549	<u>13 948</u> 13 259	<u>13 607</u> 13 259
225-205-0106	6	.	1	180	<u>19 218</u> 18 080	<u>20 553</u> 18 080	<u>19 385</u> 18 080	<u>19 596</u> 18 080	<u>21 648</u> 20 792	<u>18 806</u> 17 857	<u>18 334</u> 17 857
225-205-0107	7	.	1	230	<u>27 040</u> 25 539	<u>28 746</u> 25 539	<u>27 254</u> 25 539	<u>27 524</u> 25 539	<u>31 422</u> 30 285	<u>26 464</u> 25 223	<u>25 861</u> 25 223
225-205-0108	8	.	1	650							
225-205-0109	9	.	1	1130							

				,	-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370						

					-	-		-	-	-
225-205-0103	3	.	1	40	<u>6 744</u> 6 563	<u>6 849</u> 6 563	<u>7 070</u> 6 825	<u>6 764</u> 6 640	<u>6 812</u> 6 563	<u>6 743</u> 6 563
225-205-0104	4	.	1	90	<u>9 991</u> 9 643	<u>10 225</u> 9 643	<u>9 202</u> 8 963	<u>10 034</u> 9 816	<u>10 142</u> 9 643	<u>9 988</u> 9 643
225-205-0105	5	.	1	130	<u>13 754</u> 13 259	<u>14 092</u> 13 259	<u>9 828</u> 9 524	<u>13 816</u> 13 510	<u>13 972</u> 13 259	<u>13 750</u> 13 259
225-205-0106	6	.	1	180	<u>18 536</u> 17 857	<u>19 004</u> 17 857	<u>18 930</u> 18 080	<u>18 623</u> 18 204	<u>18 839</u> 17 857	<u>18 530</u> 17 857
225-205-0107	7	.	1	230	<u>26 119</u> 25 223	<u>26 718</u> 25 223	<u>26 673</u> 25 539	<u>26 231</u> 25 667	<u>26 506</u> 25 223	<u>26 112</u> 25 223
225-205-0108	8	.	1	650						
225-205-0109	9	.	1	1130						

					-	-	-		-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.									
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370							
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370							

								-	-	-
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>505 752</u> 486 018					
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>536 187</u> 515 856					
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>855 432</u> 823 066					
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>992 901</u> 955 992					
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 123 489</u> 1 084 020					
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 007 464</u> 968 999					
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 029 024</u> 990 136					
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>453 789</u> 435 074					
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>801 219</u> 770 875					
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>829 368</u> 797 513					
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>911 875</u> 876 554					
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>981 672</u> 944 983					
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>925 849</u> 888 984					

					-	-	-	-	-	-
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500						
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500						
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500						
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670						
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100						
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200						

					-	-	-		-	-	-
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500							
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500							
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500							
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100							
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100							
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200							
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200							
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500							
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670							
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500							
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100							
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100							
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200							

								-	-	-
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>891 955</u> 858 873					
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 101 425</u> 1 061 117					
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>127 985</u> 120 624					
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>180 124</u> 170 356					
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>103 636</u> 99 959					
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>128 975</u> 123 471					
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>336 054</u> 324 039					
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>195 661</u> 187 974					
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>210 270</u> 205 357	<u>236 856</u> 207 924	<u>218 815</u> 207 924	<u>211 228</u> 205 357	<u>234 164</u> 207 924	<u>214 073</u> 205 357
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>169 269</u> 163 549					
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>103 836</u> 99 910					

					-	-	-	-	-	-
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200						
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0302	-18	.	1	5400						
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350						
226-102-0402	1-6	.	1	4250						
226-102-0403	1-8	.	1	7750						
226-102-0404	2-6	.	1	5500						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>221 620</u> 207 924	<u>237 933</u> 207 924	<u>223 931</u> 207 924	<u>225 008</u> 207 924	<u>219 376</u> 207 924	<u>216 794</u> 205 357
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700						

					-	-	-		-	-	-
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500							
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200							
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200							
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0302	-18	.	1	5400							
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350							
226-102-0402	1-6	.	1	4250							
226-102-0403	1-8	.	1	7750							
226-102-0404	2-6	.	1	5500							
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>211 027</u> 205 357	<u>213 499</u> 205 357	<u>219 225</u> 205 357	<u>217 926</u> 207 924	<u>214 562</u> 209 598	<u>217 199</u> 205 357	<u>213 432</u> 205 357
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430							
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700							

								-	-	-
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>197 892</u> 190 988					
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>248 417</u> 241 071	<u>294 010</u> 244 085	<u>261 206</u> 244 085	<u>250 158</u> 241 071	<u>289 114</u> 244 085	<u>255 331</u> 241 071
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>186 445</u> 179 220					
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>318 051</u> 306 250	<u>398 483</u> 310 078	<u>338 618</u> 310 078	<u>321 228</u> 306 250	<u>389 548</u> 310 078	<u>330 669</u> 306 250
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>401 599</u> 386 607	<u>503 994</u> 391 440	<u>427 726</u> 391 440	<u>405 646</u> 386 607	<u>492 611</u> 391 440	<u>417 674</u> 386 607
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>24 940</u> 24 066					
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>31 914</u> 30 764					
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>43 838</u> 42 209					
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>77 527</u> 74 606					
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>105 149</u> 101 197					
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>158 616</u> 152 706					
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	<u>192 534</u> 185 259					
226-102-0500	13015-2012	.								

					-	-	-	-	-	-
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320						
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>266 306</u> 244 085	<u>295 968</u> 244 085	<u>270 509</u> 244 085	<u>272 467</u> 244 085	<u>262 226</u> 244 085	<u>260 278</u> 241 071
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100						
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>347 925</u> 310 078	<u>402 058</u> 310 078	<u>355 595</u> 310 078	<u>359 169</u> 310 078	<u>340 479</u> 310 078	<u>339 697</u> 306 250
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>439 584</u> 391 440	<u>508 547</u> 391 440	<u>449 355</u> 391 440	<u>453 908</u> 391 440	<u>430 098</u> 391 440	<u>429 175</u> 386 607
226-102-0419	200.75.15	.	1	550						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100						
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000						
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700						
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000						
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000						
226-102-0500	13015-2012	.								



								-	-	-
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>201 941</u> 193 073					
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>78 564</u> 74 139					
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 016</u> 1 938	<u>2 564</u> 1 962	<u>2 154</u> 1 962	<u>2 038</u> 1 938	<u>2 503</u> 1 962	<u>2 103</u> 1 938
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>5 511</u> 5 214	<u>6 221</u> 5 916	<u>6 939</u> 5 426	<u>5 602</u> 5 214	<u>6 788</u> 5 916	<u>5 874</u> 5 214

**226-103.** ,

								-	-	-	-
226-103-1100	13015-2012	.									
226-103-1108	2	.	1	600	<u>18 222</u> 16 353						
226-103-1109	3	.	1	700	<u>21 170</u> 18 990						
226-103-1400	13015-2012	.									
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>12 983</u> 12 411	<u>17 096</u> 12 566	<u>13 980</u> 12 566	<u>13 148</u> 12 411	<u>16 631</u> 12 566	<u>13 639</u> 12 411	<u>14 464</u> 12 566
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>7 044</u> 6 696	<u>6 610</u> 6 268	<u>8 304</u> 6 136	<u>7 148</u> 6 696	<u>7 259</u> 6 268	<u>7 459</u> 6 696	<u>8 609</u> 6 136

					-	-	-	-	-	-
226-102-0502	6	.	1	4250						
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497						
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 218</u> 1 962	<u>2 588</u> 1 962	<u>2 270</u> 1 962	<u>2 295</u> 1 962	<u>2 167</u> 1 962	<u>2 165</u> 1 938
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>7 203</u> 5 426	<u>7 538</u> 5 916	<u>7 436</u> 5 426	<u>7 351</u> 5 426	<u>7 026</u> 5 426	<u>6 133</u> 5 214

					-	-	-	-	-	-
226-103-1100	13015-2012	.								
226-103-1108	2	.	1	600						
226-103-1109	3	.	1	700						
226-103-1400	13015-2012	.								
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>17 282</u> 12 566	<u>14 864</u> 12 566	<u>15 050</u> 12 566	<u>14 077</u> 12 566	<u>14 109</u> 12 411	<u>13 113</u> 12 411
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>8 116</u> 6 268	<u>8 847</u> 6 136	<u>9 135</u> 6 136	<u>8 413</u> 6 136	<u>7 756</u> 6 696	<u>7 127</u> 6 696

					-	-	-		-	-	-
226-102-0502	6	.	1	4250							
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497							
226-102-0700	13015-2012	.									
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 034</u> 1 938	<u>2 090</u> 1 938	<u>2 220</u> 1 938	<u>2 134</u> 1 962	<u>2 114</u> 2 034	<u>2 174</u> 1 938	<u>2 088</u> 1 938
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>5 583</u> 5 214	<u>5 819</u> 5 214	<u>6 365</u> 5 214	<u>6 848</u> 5 426	<u>5 920</u> 5 619	<u>6 172</u> 5 214	<u>5 812</u> 5 214

					-		-	-	-
226-103-1100	13015-2012	.							
226-103-1108	2	.	1	600					
226-103-1109	3	.	1	700					
226-103-1400	13015-2012	.							
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>14 529</u> 12 411	<u>13 826</u> 12 566	<u>13 724</u> 13 143	<u>14 179</u> 12 411	<u>13 529</u> 12 411
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>8 021</u> 6 696	<u>8 197</u> 6 136	<u>7 512</u> 7 159	<u>7 800</u> 6 696	<u>7 389</u> 6 696

								-	-	-	-
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>3 805</u> 3 661	<u>4 794</u> 3 706	<u>4 056</u> 3 706	<u>3 844</u> 3 661	<u>4 684</u> 3 706	<u>3 960</u> 3 661	<u>4 171</u> 3 706
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>3 591</u> 3 482	<u>1 912</u> 1 823	<u>3 132</u> 2 569	<u>3 617</u> 3 482	<u>2 074</u> 1 823	<u>3 694</u> 3 482	<u>3 208</u> 2 569
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>5 041</u> 4 772	<u>5 115</u> 4 846	<u>6 361</u> 4 649	<u>5 124</u> 4 772	<u>5 629</u> 4 846	<u>5 370</u> 4 772	<u>6 602</u> 4 649
226-103-1600	13015-2012	.									
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>325 311</u> 299 529						
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>350 067</u> 322 161						
226-103-1603	600 -	.	1	9650	<u>436 064</u> 403 196						
226-103-1604	650 -	.	1	10300	<u>465 493</u> 430 409						
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>535 293</u> 497 203						
226-103-1700	13015-2012	.									
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>112 368</u> 103 865						
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>141 808</u> 129 880						
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>166 221</u> 152 252						
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>109 346</u> 100 902						

					-	-	-	-	-	-	-
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>4 838</u> 3 706	<u>4 265</u> 3 706	<u>4 309</u> 3 706	<u>4 079</u> 3 706	<u>4 072</u> 3 661	<u>3 836</u> 3 661	<u>3 937</u> 3 661
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>2 288</u> 1 823	<u>3 268</u> 2 569	<u>3 340</u> 2 569	<u>3 159</u> 2 569	<u>3 769</u> 3 482	<u>3 611</u> 3 482	<u>3 679</u> 3 482
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>6 307</u> 4 846	<u>6 791</u> 4 649	<u>7 019</u> 4 649	<u>6 448</u> 4 649	<u>5 604</u> 4 772	<u>5 106</u> 4 772	<u>5 320</u> 4 772
226-103-1600	13015-2012	.									
226-103-1601	450	.	1	7700							
226-103-1602	500	.	1	8350							
226-103-1603	600 -	.	1	9650							
226-103-1604	650 -	.	1	10300							
226-103-1605	700 -	.	1	10950							
226-103-1700	13015-2012	.									
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500							
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630							
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250							
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500							

					-		-	-	-
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>4 171</u> 3 661	<u>4 020</u> 3 706	<u>3 980</u> 3 834	<u>4 088</u> 3 661	<u>3 934</u> 3 661
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>3 835</u> 3 482	<u>3 105</u> 2 569	<u>3 708</u> 3 598	<u>3 780</u> 3 482	<u>3 677</u> 3 482
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>5 814</u> 4 772	<u>6 276</u> 4 649	<u>5 412</u> 5 139	<u>5 639</u> 4 772	<u>5 314</u> 4 772
226-103-1600	13015-2012	.							
226-103-1601	450	.	1	7700					
226-103-1602	500	.	1	8350					
226-103-1603	600 -	.	1	9650					
226-103-1604	650 -	.	1	10300					
226-103-1605	700 -	.	1	10950					
226-103-1700	13015-2012	.							
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500					
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630					
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250					
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500					

								-	-	-	-
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>120 347</u> 110 680						
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>143 748</u> 131 858						
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>183 965</u> 169 522						
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>157 402</u> 145 446						
226-103-1800	13015-2012	.									
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>13 542</u> 12 589	<u>16 401</u> 15 414	<u>19 103</u> 18 085	<u>13 855</u> 12 589	<u>18 346</u> 15 414	<u>14 786</u> 12 589	<u>19 679</u> 18 085
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>17 206</u> 15 946	<u>20 271</u> 18 975	<u>25 290</u> 23 934	<u>17 624</u> 15 946	<u>22 865</u> 18 975	<u>18 866</u> 15 946	<u>26 057</u> 23 934

**226-105.**

								-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.								
226-105-0101	6	.	1	60	<u>5 036</u> 4 911	<u>5 053</u> 4 927	<u>4 020</u> 3 906	<u>5 063</u> 4 911	<u>5 215</u> 4 927	<u>5 140</u> 4 911
226-105-0102	7	.	1	320	<u>10 355</u> 9 944	<u>13 700</u> 9 899	<u>11 122</u> 9 944	<u>10 526</u> 9 944	<u>13 309</u> 9 899	<u>10 938</u> 9 944

**25.****251.**

, ,

					-	-	-	-	-	-	-
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900							
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600							
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300							
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520							
226-103-1800	13015-2012	.									
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>20 918</u> 15 414	<u>20 424</u> 18 085	<u>20 765</u> 18 085	<u>18 528</u> 15 177	<u>15 677</u> 12 589	<u>13 790</u> 12 589	<u>14 598</u> 12 589
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>26 295</u> 18 975	<u>27 050</u> 23 934	<u>27 505</u> 23 934	<u>24 178</u> 19 720	<u>20 053</u> 15 946	<u>17 537</u> 15 946	<u>18 615</u> 15 946

					-	-	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.								
226-105-0101	6	.	1	60	<u>4 068</u> 3 906	<u>5 429</u> 4 927	<u>4 130</u> 3 906	<u>4 158</u> 3 906	<u>4 497</u> 3 956	<u>5 214</u> 4 911
226-105-0102	7	.	1	320	<u>11 530</u> 9 944	<u>13 857</u> 9 899	<u>11 866</u> 9 944	<u>12 023</u> 9 944	<u>11 204</u> 9 944	<u>11 318</u> 9 944

8.04-08-2023

					-		-	-	-
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900					
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600					
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300					
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520					
226-103-1800	13015-2012	.							
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>16 472</u> 12 589	<u>19 353</u> 18 085	<u>14 946</u> 13 977	<u>15 809</u> 12 589	<u>14 577</u> 12 589
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>21 114</u> 15 946	<u>25 623</u> 23 934	<u>19 079</u> 17 797	<u>20 230</u> 15 946	<u>18 586</u> 15 946

					-	-	-	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.									
226-105-0101	6	.	1	60	<u>5 057</u> 4 911	<u>5 124</u> 4 911	<u>5 281</u> 4 911	<u>4 041</u> 3 906	<u>5 153</u> 5 026	<u>5 225</u> 4 911	<u>5 123</u> 4 911
226-105-0102	7	.	1	320	<u>10 355</u> 9 944	<u>10 834</u> 9 944	<u>11 658</u> 9 944	<u>10 993</u> 9 944	<u>11 165</u> 9 944	<u>11 375</u> 9 944	<u>10 825</u> 9 944

**251-3.**  
**251-302.**

								-	-	-
251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787					
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930					
251-302-0400	33320-2015	.								
251-302-0401	1	.	1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>21 515</u> 18 500	<u>19 449</u> 18 500	<u>19 083</u> 18 500	<u>21 212</u> 18 500	<u>19 405</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>20 782</u> 17 500	<u>18 510</u> 17 500	<u>18 107</u> 17 500	<u>20 448</u> 17 500	<u>18 461</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>20 727</u> 17 500	<u>18 496</u> 17 500	<u>18 100</u> 17 500	<u>20 399</u> 17 500	<u>18 448</u> 17 500

**255.**

**255-1.**

					-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739						
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015	.								
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 791</u> 18 500	<u>21 637</u> 18 500	<u>20 046</u> 18 500	<u>20 155</u> 18 500	<u>19 563</u> 18 500	<u>19 702</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 886</u> 17 500	<u>20 916</u> 17 500	<u>19 166</u> 17 500	<u>19 286</u> 17 500	<u>18 635</u> 17 500	<u>18 788</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>18 864</u> 17 500	<u>20 858</u> 17 500	<u>19 140</u> 17 500	<u>19 258</u> 17 500	<u>18 619</u> 17 500	<u>18 769</u> 17 500

					-	-	-		-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673							
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739							
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204							
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200							
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372							
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0401	1	.	1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 324</u> 18 500	<u>19 968</u> 18 500	<u>19 381</u> 18 500	<u>19 582</u> 18 500	<u>19 747</u> 18 500	<u>19 317</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>18 372</u> 17 500	<u>19 081</u> 17 500	<u>18 435</u> 17 500	<u>18 656</u> 17 500	<u>18 837</u> 17 500	<u>18 365</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 360</u> 17 500	<u>19 056</u> 17 500	<u>18 422</u> 17 500	<u>18 639</u> 17 500	<u>18 817</u> 17 500	<u>18 353</u> 17 500

**255-101.**

								-	-	-
255-101-0100	6665-91	3								
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>45 696</u> 42 163	<u>56 074</u> 42 163	<u>50 375</u> 42 163	<u>47 701</u> 42 163	<u>56 074</u> 42 163	<u>50 247</u> 42 163
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>53 821</u> 50 080	<u>64 199</u> 50 080	<u>58 500</u> 50 080	<u>55 825</u> 50 080	<u>64 199</u> 50 080	<u>58 372</u> 50 080

**255-102.**

							-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0600	40 80 17608-2017	2								
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 943</u> 2 215	<u>4 116</u> 2 215	<u>2 943</u> 2 215	<u>4 513</u> 2 215	<u>4 779</u> 2 215	<u>4 434</u> 2 215
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 062</u> 2 332	<u>4 235</u> 2 332	<u>3 062</u> 2 332	<u>4 633</u> 2 332	<u>4 898</u> 2 332	<u>4 554</u> 2 332
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 600</u> 2 441	<u>2 730</u> 2 441	<u>2 640</u> 2 441	<u>2 781</u> 2 441	<u>2 815</u> 2 441	<u>2 771</u> 2 441
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 914</u> 2 773	<u>2 980</u> 2 700	<u>2 904</u> 2 700	<u>3 041</u> 2 700	<u>3 076</u> 2 700	<u>3 035</u> 2 700
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 078</u> 2 857	<u>3 198</u> 2 857	<u>3 076</u> 2 857	<u>3 331</u> 2 857	<u>3 327</u> 2 857	<u>3 375</u> 2 857

					-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3								
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>52 873</u> 42 163	<u>56 074</u> 42 163	<u>56 074</u> 42 163	<u>56 074</u> 42 163	<u>52 873</u> 42 163	<u>53 513</u> 42 163
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>60 997</u> 50 080	<u>64 199</u> 50 080	<u>64 199</u> 50 080	<u>64 199</u> 50 080	<u>60 997</u> 50 080	<u>61 638</u> 50 080

							-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0600	40 80 17608-2017	2								
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96						
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96						
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 224</u> 2 441	<u>2 866</u> 2 441	<u>3 224</u> 2 441	<u>2 820</u> 2 441	<u>3 007</u> 2 441	<u>3 224</u> 2 441
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120						
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 700</u> 2 857	<u>3 358</u> 2 857	<u>3 700</u> 2 857	<u>3 351</u> 2 857	<u>3 508</u> 2 857	<u>3 700</u> 2 857

					-	-	-		-	-	-
255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>45 669</u> 42 163	<u>49 917</u> 42 163	<u>55 434</u> 42 163	<u>49 843</u> 42 163	<u>52 488</u> 42 163	<u>55 434</u> 42 163	<u>50 656</u> 42 163
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>53 794</u> 50 080	<u>58 042</u> 50 080	<u>63 559</u> 50 080	<u>57 968</u> 50 080	<u>60 613</u> 50 080	<u>63 559</u> 50 080	<u>58 781</u> 50 080

					-	-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96							
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96							
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 118</u> 2 441	<u>3 259</u> 2 441	<u>2 894</u> 2 441	<u>2 964</u> 2 441	<u>3 092</u> 2 441	<u>2 906</u> 2 441	<u>2 988</u> 2 441
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120							
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 700</u> 2 857	<u>3 700</u> 2 857	<u>3 508</u> 2 857	<u>3 547</u> 2 857	<u>3 662</u> 2 857	<u>3 485</u> 2 857	<u>3 662</u> 2 857

						-	-	-		-
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{3\,536}{3\,304}$	$\frac{3\,656}{3\,304}$	$\frac{3\,534}{3\,304}$	$\frac{3\,789}{3\,304}$	$\frac{3\,785}{3\,304}$	$\frac{3\,833}{3\,304}$
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{2\,975}{2\,799}$					
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{3\,733}{3\,542}$					
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{3\,859}{3\,571}$	$\frac{4\,020}{3\,571}$	$\frac{3\,857}{3\,571}$	$\frac{4\,197}{3\,571}$	$\frac{4\,191}{3\,571}$	$\frac{4\,256}{3\,571}$
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{4\,317}{4\,018}$	$\frac{4\,478}{4\,018}$	$\frac{4\,315}{4\,018}$	$\frac{4\,655}{4\,018}$	$\frac{4\,649}{4\,018}$	$\frac{4\,714}{4\,018}$
255-102-0800	, c 17608-2017	2								
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	$\frac{20\,377}{19\,740}$					
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	$\frac{20\,901}{20\,210}$					
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	$\frac{20\,685}{20\,040}$					
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	$\frac{21\,209}{20\,510}$					
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	$\frac{21\,517}{20\,810}$					
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	$\frac{22\,897}{22\,110}$					
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	$\frac{23\,410}{22\,610}$					

							-	-	-	-
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{4\,159}{3\,304}$	$\frac{3\,817}{3\,304}$	$\frac{4\,159}{3\,304}$	$\frac{3\,809}{3\,304}$	$\frac{3\,966}{3\,304}$	$\frac{4\,159}{3\,304}$
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168						
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168						
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{4\,690}{3\,571}$	$\frac{4\,234}{3\,571}$	$\frac{4\,690}{3\,571}$	$\frac{4\,223}{3\,571}$	$\frac{4\,433}{3\,571}$	$\frac{4\,690}{3\,571}$
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{5\,148}{4\,018}$	$\frac{4\,692}{4\,018}$	$\frac{5\,148}{4\,018}$	$\frac{4\,682}{4\,018}$	$\frac{4\,892}{4\,018}$	$\frac{5\,148}{4\,018}$
255-102-0800	, c 17608-2017	2								
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130						
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175						
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130						
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175						
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175						
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225						
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225						

					-	-	-	-	-	-	-
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{4\,159}{3\,304}$	$\frac{4\,159}{3\,304}$	$\frac{3\,966}{3\,304}$	$\frac{4\,005}{3\,304}$	$\frac{4\,120}{3\,304}$	$\frac{3\,943}{3\,304}$	$\frac{4\,120}{3\,304}$
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168							
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168							
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	$\frac{4\,690}{3\,571}$	$\frac{4\,690}{3\,571}$	$\frac{4\,433}{3\,571}$	$\frac{4\,485}{3\,571}$	$\frac{4\,638}{3\,571}$	$\frac{4\,403}{3\,571}$	$\frac{4\,638}{3\,571}$
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	$\frac{5\,148}{4\,018}$	$\frac{5\,148}{4\,018}$	$\frac{4\,892}{4\,018}$	$\frac{4\,943}{4\,018}$	$\frac{5\,096}{4\,018}$	$\frac{4\,861}{4\,018}$	$\frac{5\,096}{4\,018}$
255-102-0800	, c 17608-2017	2									
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130							
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175							
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130							
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175							
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175							
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225							
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225							

						-	-	-		-
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>23 894</u> 23 030					
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 747</u> 20 100					
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 271</u> 20 570					
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 055</u> 20 400					
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 578</u> 20 870					
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 886</u> 21 170					
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>23 267</u> 22 470					
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>23 780</u> 22 970					
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>24 263</u> 23 390					
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>20 839</u> 20 190					
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 363</u> 20 660					
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>21 147</u> 20 490					
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 671</u> 20 960					

							-	-	-	-
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282						
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130						
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130						
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225						
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225						
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282						
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130						
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175						
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130						
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175						

					-	-	-	-	-	-	-
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282							
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130							
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130							
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225							
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225							
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282							
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130							
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175							
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130							
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175							

						-	-	-		-
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 979</u> 21 260					
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>23 359</u> 22 560					
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>23 872</u> 23 060					
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>24 356</u> 23 480					
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 527</u> 20 860					
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 050</u> 21 330					
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 834</u> 21 160					
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 358</u> 21 630					
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 666</u> 21 930					
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 046</u> 23 230					
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 560</u> 23 730					
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>25 043</u> 24 150					

							-	-	-	-
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175						
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225						
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225						
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282						
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130						
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130						
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225						
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225						
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282						

					-	-	-	-	-	-	-
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175							
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225							
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225							
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282							
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130							
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130							
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225							
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225							
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282							

						-	-	-		-
255-102-0900	, c 17608-2017	2								
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>25 046</u> 24 290					
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 570</u> 24 760					
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>25 354</u> 24 590					
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 878</u> 25 060					
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>26 186</u> 25 360					
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>27 566</u> 26 660					
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>29 106</u> 28 160					
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>28 563</u> 27 580					
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 508</u> 24 740					
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 032</u> 25 210					
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 816</u> 25 040					

							-	-	-	-
255-102-0900	, c 17608-2017	2								
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130						
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175						
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130						
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175						
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175						
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225						
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225						
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282						
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130						
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130						

					-	-	-	-	-	-	-
255-102-0900	, c 17608-2017	2									
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130							
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175							
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130							
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175							
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175							
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225							
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225							
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282							
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130							
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130							

						-	-	-		-
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 340</u> 25 510					
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 648</u> 25 810					
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 028</u> 27 110					
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 541</u> 27 610					
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>29 025</u> 28 030					
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>25 785</u> 25 010					
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 309</u> 25 480					
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>26 093</u> 25 310					
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 617</u> 25 780					
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 925</u> 26 080					
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>28 305</u> 27 380					
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>28 818</u> 27 880					
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>29 302</u> 28 300					

							-	-	-	-
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225						
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225						
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282						
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130						
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175						
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130						
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175						
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175						
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225						
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225						
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282						

					-	-	-	-	-	-	-
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225							
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225							
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282							
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130							
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175							
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130							
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175							
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175							
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225							
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225							
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282							

						-	-	-		-
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 237</u> 25 450					
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 761</u> 25 920					
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 545</u> 25 750					
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 069</u> 26 220					
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 376</u> 26 520					
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 757</u> 27 820					
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>29 270</u> 28 320					
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>29 753</u> 28 740					

**255-103.**

255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>10 943</u> 10 700
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 052</u> 7 900

							-	-	-	-
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130						
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130						
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225						
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225						
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282						

					-	-	-	-	-	-	-
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130							
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130							
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175							
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225							
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225							
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282							

362

**261-101.**

[illegible]

					-	-	-	-	-	-
261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625	<u>4 212</u> 3 625
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	( 5 10 ), 600,	3	1	303	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239	<u>5 455</u> 5 239

[illegible]

								-	-	-
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314
261-101-0200	, ,									
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120
261-101-0300	,									
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673

[illegible]

					-	-	-		-	-	-
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419	<u>2 090</u> 1 419
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470	<u>2 106</u> 1 470
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126	<u>3 739</u> 3 126
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220	<u>9 518</u> 9 220
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314	<u>2 984</u> 2 314
261-101-0200	, ,										
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194	<u>26 759</u> 24 194
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911	<u>29 530</u> 26 911
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195	<u>22 680</u> 20 195
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120	<u>24 209</u> 22 120
261-101-0300	,										
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673	<u>91 211</u> 87 673



					-	-	-	-	-	-
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367	<u>75 600</u> 72 367
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659	<u>3 804</u> 3 659
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410	<u>90 943</u> 87 410
261-101-0383	, , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307	<u>65 338</u> 62 307



*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ  
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная