

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ**

**2-шығарылым**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым**

**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

**Астана 2023**

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ**

**2-шығарылым**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023  
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Астана 2023**

## **Алғы сөз**

- |  |   |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН  | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ   |
| 2 ҰСЫНҒАН  | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ<br>ҚОЛДАНЫСҚА<br>ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің<br>15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен<br>01.07.2023 ж. бастап  |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ                                     | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл  |

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН                       | АО «КазНИИСА»   |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН                      | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И<br>ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ<br>с 01.07.2023 г.   |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН                    | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год  |

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		2
211-3.		8
211-4.		9
211-5.		11
211-6.		11
211-7.		12
212.	, , ,	13
212-1.		13
212-2.		48
212-3.		49
212-4.		50
212-5.		53
212-6.	,	56
213.		56
213-1.		56
213-3.	, ,	60
22.		63
221.		63
221-1.		63
222.	,	65
222-1.	, ,	65
222-2.	,	69
222-3.	, ,	71
225.		72

8.04-08-2023

IV

225-1.	72
225-2.	78
226.	88
226-1.	88
25.	92
251.	92
251-3.	92
255.	93
255-1.	93
26.	95
261.	95
261-1.	95

21.  
211.  
211-1. ,  
211-101.

					,	.	.	-	-	-	-	-
211-101-0100		3										
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\ 694}{1\ 158}$	$\frac{1\ 694}{1\ 158}$	$\frac{1\ 694}{1\ 158}$	$\frac{1\ 694}{1\ 158}$	$\frac{1\ 694}{1\ 158}$	$\frac{1\ 694}{1\ 158}$	$\frac{1\ 694}{1\ 158}$	$\frac{1\ 694}{1\ 158}$

211-102.

					,	.
211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\ 795}{904}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\ 161}{4\ 520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\ 330}{45\ 201}$	

**211-103.**

							-	-	-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 179</u> 412	<u>1 179</u> 412	<u>1 179</u> 412	<u>1 179</u> 412	<u>1 179</u> 412	<u>1 179</u> 412	<u>1 179</u> 412
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 314</u> 460	<u>1 314</u> 460	<u>1 314</u> 460	<u>1 314</u> 460	<u>1 314</u> 460	<u>1 314</u> 460	<u>1 314</u> 460
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 030</u> 372	<u>1 030</u> 372	<u>1 030</u> 372	<u>1 030</u> 372	<u>1 030</u> 372	<u>1 030</u> 372	<u>1 030</u> 372
211-103-0200											
211-103-0201	, ( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

**211-2.****211-201.**

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

							-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 250</u>	<u>6 948</u>	<u>8 176</u>	<u>6 825</u>	<u>3 913</u> 3 295	<u>6 231</u>	<u>6 140</u> 3 409
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 205</u>	<u>6 898</u>	<u>8 117</u>	<u>6 776</u>	<u>3 885</u> 3 272	<u>6 187</u>	<u>6 097</u> 3 385
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 161</u>	<u>6 848</u>	<u>8 059</u>	<u>6 727</u>	<u>3 857</u> 3 248	<u>6 142</u>	<u>6 053</u> 3 360
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 161</u>	<u>6 848</u>	<u>8 059</u>	<u>6 727</u>	<u>3 857</u> 3 248	<u>6 142</u>	<u>6 053</u> 3 360
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 161</u>	<u>6 848</u>	<u>8 059</u>	<u>6 727</u>	<u>3 857</u> 3 248	<u>6 142</u>	<u>6 053</u> 3 360
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 887</u>	<u>5 694</u>	<u>6 896</u>	<u>5 574</u>	<u>2 724</u> 2 152	<u>5 869</u>	<u>5 780</u> 3 114
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 675</u>	<u>5 311</u>	<u>6 496</u>	<u>5 193</u>	<u>2 385</u> 1 830	<u>5 657</u>	<u>5 569</u> 2 945
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 759</u>	<u>5 390</u>	<u>6 592</u>	<u>5 270</u>	<u>2 420</u> 1 857	<u>5 740</u>	<u>5 652</u> 2 989
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 315</u>	<u>7 010</u>	<u>8 318</u>	<u>6 888</u>	<u>3 976</u> 3 356	<u>6 296</u>	<u>6 205</u> 3 472
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 270</u>	<u>6 960</u>	<u>8 258</u>	<u>6 839</u>	<u>3 947</u> 3 333	<u>6 251</u>	<u>6 161</u> 3 447
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 225</u>	<u>6 910</u>	<u>8 199</u>	<u>6 789</u>	<u>3 919</u> 3 309	<u>6 206</u>	<u>6 117</u> 3 423



							-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 225</u>	<u>6 910</u>	<u>8 199</u>	<u>6 789</u>	<u>3 919</u> 3 309	<u>6 206</u>	<u>6 117</u> 3 423
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 225</u>	<u>6 910</u>	<u>8 199</u>	<u>6 789</u>	<u>3 919</u> 3 309	<u>6 206</u>	<u>6 117</u> 3 423
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 946</u>	<u>5 735</u>	<u>7 014</u>	<u>5 615</u>	<u>2 765</u> 2 192	<u>5 928</u>	<u>5 839</u> 3 171
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 731</u>	<u>5 346</u>	<u>6 607</u>	<u>5 228</u>	<u>2 420</u> 1 864	<u>5 713</u>	<u>5 625</u> 3 000
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 816</u>	<u>5 426</u>	<u>6 705</u>	<u>5 306</u>	<u>2 456</u> 1 891	<u>5 797</u>	<u>5 709</u> 3 044
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 382</u>	<u>7 076</u>	<u>8 465</u>	<u>6 953</u>	<u>4 041</u> 3 420	<u>6 364</u>	<u>6 273</u> 3 538
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 337</u>	<u>7 025</u>	<u>8 404</u>	<u>6 903</u>	<u>4 012</u> 3 395	<u>6 318</u>	<u>6 228</u> 3 512
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 291</u>	<u>6 974</u>	<u>8 344</u>	<u>6 854</u>	<u>3 983</u> 3 371	<u>6 273</u>	<u>6 183</u> 3 487
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 291</u>	<u>6 974</u>	<u>8 344</u>	<u>6 854</u>	<u>3 983</u> 3 371	<u>6 273</u>	<u>6 183</u> 3 487
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 291</u>	<u>6 974</u>	<u>8 344</u>	<u>6 854</u>	<u>3 983</u> 3 371	<u>6 273</u>	<u>6 183</u> 3 487
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 008</u>	<u>5 777</u>	<u>7 137</u>	<u>5 657</u>	<u>2 807</u> 2 233	<u>5 990</u>	<u>5 901</u> 3 231
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 789</u>	<u>5 383</u>	<u>6 722</u>	<u>5 264</u>	<u>2 456</u> 1 899	<u>5 771</u>	<u>5 683</u> 3 057

							-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 875</u>	<u>5 462</u>	<u>6 822</u>	<u>5 342</u>	<u>2 492</u> <u>1 927</u>	<u>5 857</u>	<u>5 768</u> <u>3 102</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 452</u>	<u>7 143</u>	<u>8 618</u>	<u>7 021</u>	<u>4 108</u> <u>3 486</u>	<u>6 434</u>	<u>6 343</u> <u>3 606</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 406</u>	<u>7 092</u>	<u>8 556</u>	<u>6 971</u>	<u>4 079</u> <u>3 461</u>	<u>6 388</u>	<u>6 298</u> <u>3 580</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 360</u>	<u>7 041</u>	<u>8 494</u>	<u>6 920</u>	<u>4 050</u> <u>3 436</u>	<u>6 342</u>	<u>6 252</u> <u>3 554</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 360</u>	<u>7 041</u>	<u>8 494</u>	<u>6 920</u>	<u>4 050</u> <u>3 436</u>	<u>6 342</u>	<u>6 252</u> <u>3 554</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 360</u>	<u>7 041</u>	<u>8 494</u>	<u>6 920</u>	<u>4 050</u> <u>3 436</u>	<u>6 342</u>	<u>6 252</u> <u>3 554</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 072</u>	<u>5 821</u>	<u>7 264</u>	<u>5 701</u>	<u>2 852</u> <u>2 276</u>	<u>6 054</u>	<u>5 965</u> <u>3 293</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 850</u>	<u>5 420</u>	<u>6 842</u>	<u>5 302</u>	<u>2 494</u> <u>1 936</u>	<u>5 832</u>	<u>5 744</u> <u>3 115</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 936</u>	<u>5 500</u>	<u>6 943</u>	<u>5 381</u>	<u>2 531</u> <u>1 964</u>	<u>5 918</u>	<u>5 829</u> <u>3 162</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 525</u>	<u>7 214</u>	<u>8 776</u>	<u>7 091</u>	<u>4 179</u> <u>3 554</u>	<u>6 507</u>	<u>6 416</u> <u>3 676</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 479</u>	<u>7 162</u>	<u>8 714</u>	<u>7 040</u>	<u>4 149</u> <u>3 529</u>	<u>6 460</u>	<u>6 370</u> <u>3 650</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 432</u>	<u>7 111</u>	<u>8 651</u>	<u>6 990</u>	<u>4 119</u> 3 503	<u>6 414</u>	<u>6 324</u> 3 624
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 432</u>	<u>7 111</u>	<u>8 651</u>	<u>6 990</u>	<u>4 119</u> 3 503	<u>6 414</u>	<u>6 324</u> 3 624
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 432</u>	<u>7 111</u>	<u>8 651</u>	<u>6 990</u>	<u>4 119</u> 3 503	<u>6 414</u>	<u>6 324</u> 3 624
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 138</u>	<u>5 867</u>	<u>7 397</u>	<u>5 747</u>	<u>2 898</u> 2 321	<u>6 120</u>	<u>6 031</u> 3 358
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 913</u>	<u>5 459</u>	<u>6 966</u>	<u>5 341</u>	<u>2 533</u> 1 973	<u>5 894</u>	<u>5 807</u> 3 176
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 000</u>	<u>5 540</u>	<u>7 069</u>	<u>5 420</u>	<u>2 570</u> 2 003	<u>5 982</u>	<u>5 893</u> 3 224
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 563</u>	<u>7 250</u>	<u>8 858</u>	<u>7 127</u>	<u>4 215</u> 3 589	<u>6 544</u>	<u>6 453</u> 3 713
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 516</u>	<u>7 198</u>	<u>8 795</u>	<u>7 076</u>	<u>4 185</u> 3 563	<u>6 497</u>	<u>6 407</u> 3 686
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 469</u>	<u>7 146</u>	<u>8 732</u>	<u>7 026</u>	<u>4 155</u> 3 538	<u>6 451</u>	<u>6 361</u> 3 660
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 469</u>	<u>7 146</u>	<u>8 732</u>	<u>7 026</u>	<u>4 155</u> 3 538	<u>6 451</u>	<u>6 361</u> 3 660
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 469</u>	<u>7 146</u>	<u>8 732</u>	<u>7 026</u>	<u>4 155</u> 3 538	<u>6 451</u>	<u>6 361</u> 3 660
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 173</u>	<u>5 891</u>	<u>7 465</u>	<u>5 771</u>	<u>2 921</u> 2 343	<u>6 154</u>	<u>6 065</u> 3 391

							-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 945</u>	<u>5 479</u>	<u>7 030</u>	<u>5 361</u>	<u>2 553</u> 1 993	<u>5 927</u>	<u>5 839</u> 3 208
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 033</u>	<u>5 561</u>	<u>7 134</u>	<u>5 441</u>	<u>2 591</u> 2 023	<u>6 015</u>	<u>5 926</u> 3 255
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 745</u>	<u>7 496</u>	<u>9 042</u>	<u>7 366</u>	<u>4 353</u> 3 625	<u>6 742</u>	<u>6 630</u> 3 750
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 697</u>	<u>7 442</u>	<u>8 978</u>	<u>7 314</u>	<u>4 322</u> 3 599	<u>6 694</u>	<u>6 583</u> 3 723
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 649</u>	<u>7 389</u>	<u>8 913</u>	<u>7 261</u>	<u>4 291</u> 3 573	<u>6 646</u>	<u>6 535</u> 3 696
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 649</u>	<u>7 389</u>	<u>8 913</u>	<u>7 261</u>	<u>4 291</u> 3 573	<u>6 646</u>	<u>6 535</u> 3 696
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 649</u>	<u>7 389</u>	<u>8 913</u>	<u>7 261</u>	<u>4 291</u> 3 573	<u>6 646</u>	<u>6 535</u> 3 696
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 349</u>	<u>6 120</u>	<u>7 633</u>	<u>5 993</u>	<u>3 044</u> 2 367	<u>6 346</u>	<u>6 236</u> 3 425
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 117</u>	<u>5 701</u>	<u>7 193</u>	<u>5 576</u>	<u>2 671</u> 2 013	<u>6 114</u>	<u>6 006</u> 3 240
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 208</u>	<u>5 786</u>	<u>7 299</u>	<u>5 659</u>	<u>2 710</u> 2 043	<u>6 205</u>	<u>6 095</u> 3 288

**211-203.**

							-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

**211-205.**

211-205-0100	1215-2003				
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>14 562</u> 13 560
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>14 562</u> 13 560
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>14 562</u> 13 560

**211-3.**

**211-302.**

,

211-302-0100	32496-2013 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

**211-4.**

**211-401.**

							-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 949</u>	<u>5 963</u>	<u>7 620</u>	<u>5 444</u>	<u>2 595</u> 1 875	<u>3 328</u>	<u>5 538</u> 2 219
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>2 949</u>	<u>5 963</u>	<u>7 620</u>	<u>5 444</u>	<u>2 595</u> 1 875	<u>3 328</u>	<u>5 538</u> 2 219
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 342</u>	<u>6 512</u>	<u>10 179</u>	<u>4 992</u>	<u>5 991</u> 2 329	<u>3 294</u>	<u>5 419</u> 2 329

**211-402.**

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

**211-403.**

211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071

					,	.
211-403-0200	( 4682-84)	3				
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> <u>188 036</u>	

**211-5.**  
**211-501.**

					,	.	.	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 588</u>	<u>5 963</u>	<u>7 620</u>	<u>5 444</u>	<u>2 595</u> <u>1 875</u>	<u>3 776</u>	<u>4 821</u> <u>1 662</u>	

**211-6.**  
**211-601.**

					,	.	.	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>1 720</u>	<u>5 460</u>	<u>7 240</u>	<u>3 977</u>	<u>5 134</u>	<u>2 124</u>	<u>4 481</u> <u>982</u>	



**211-603.**

- -

							-	-	-	-	-
211-603-0100	- -	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 733</u>	<u>8 122</u>	<u>8 391</u>	<u>7 450</u>	<u>5 076</u>	<u>5 730</u>	<u>5 613</u> 2 667
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 733</u>	<u>8 122</u>	<u>8 391</u>	<u>7 450</u>	<u>5 076</u>	<u>5 730</u>	<u>5 613</u> 2 667
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 870</u>	<u>8 259</u>	<u>8 528</u>	<u>7 587</u>	<u>5 213</u>	<u>5 867</u>	<u>5 751</u> 2 800
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 870</u>	<u>8 259</u>	<u>8 528</u>	<u>7 587</u>	<u>5 213</u>	<u>5 867</u>	<u>5 751</u> 2 800

**211-7.****211-701.**

,

							-	-	-	-	-
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>8 168</u>	<u>11 138</u>	<u>11 472</u>	<u>10 303</u>	<u>7 351</u>	<u>8 164</u>	<u>8 019</u> 4 320
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>8 168</u>	<u>11 138</u>	<u>11 472</u>	<u>10 303</u>	<u>7 351</u>	<u>8 164</u>	<u>8 019</u> 4 320
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>8 168</u>	<u>11 138</u>	<u>11 472</u>	<u>10 303</u>	<u>7 351</u>	<u>8 164</u>	<u>8 019</u> 4 320
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>8 168</u>	<u>11 138</u>	<u>11 472</u>	<u>10 303</u>	<u>7 351</u>	<u>8 164</u>	<u>8 019</u> 4 320

					,	.	.	-	-	-	-	
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>8 168</u>	<u>11 138</u>	<u>11 472</u>	<u>10 303</u>	<u>7 351</u>	<u>8 164</u>	<u>8 019</u> 4 320	
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>8 168</u>	<u>11 138</u>	<u>11 472</u>	<u>10 303</u>	<u>7 351</u>	<u>8 164</u>	<u>8 019</u> 4 320	
211-701-0300												
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> 47 009							

**211-702.**

					,	.
211-702-0100		3				
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808	

**212.****212-1.****212-101.**

					,	.	.	-	-	-	-	
212-101-0100	7473-2010 3,5	3										
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>18 771</u> 16 123	<u>28 329</u> 16 123	<u>29 841</u> 16 123	<u>24 745</u> 16 123	<u>28 329</u> 16 123	<u>19 366</u> 16 123	<u>28 329</u> 16 123	

							-	-	-	-	-
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>20 409</u> 17 735	<u>29 967</u> 17 735	<u>31 479</u> 17 735	<u>26 383</u> 17 735	<u>29 967</u> 17 735	<u>21 004</u> 17 735	<u>29 967</u> 17 735
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>22 211</u> 19 509	<u>31 769</u> 19 509	<u>33 281</u> 19 509	<u>28 185</u> 19 509	<u>31 769</u> 19 509	<u>22 806</u> 19 509	<u>31 769</u> 19 509
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>22 094</u> 19 706	<u>29 775</u> 19 706	<u>30 848</u> 19 706	<u>26 849</u> 19 706	<u>29 775</u> 19 706	<u>22 743</u> 19 706	<u>29 775</u> 19 706
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>22 298</u> 19 907	<u>29 979</u> 19 907	<u>31 052</u> 19 907	<u>27 053</u> 19 907	<u>29 979</u> 19 907	<u>22 947</u> 19 907	<u>29 979</u> 19 907
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 507</u> 20 112	<u>30 188</u> 20 112	<u>31 261</u> 20 112	<u>27 262</u> 20 112	<u>30 188</u> 20 112	<u>23 155</u> 20 112	<u>30 188</u> 20 112
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 937</u> 20 536	<u>30 618</u> 20 536	<u>31 691</u> 20 536	<u>27 692</u> 20 536	<u>30 618</u> 20 536	<u>23 586</u> 20 536	<u>30 618</u> 20 536
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>23 159</u> 20 754	<u>30 840</u> 20 754	<u>31 913</u> 20 754	<u>27 914</u> 20 754	<u>30 840</u> 20 754	<u>23 808</u> 20 754	<u>30 840</u> 20 754
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>22 298</u> 19 907	<u>29 979</u> 19 907	<u>31 052</u> 19 907	<u>27 053</u> 19 907	<u>29 979</u> 19 907	<u>22 947</u> 19 907	<u>29 979</u> 19 907
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 507</u> 20 112	<u>30 188</u> 20 112	<u>31 261</u> 20 112	<u>27 262</u> 20 112	<u>30 188</u> 20 112	<u>23 155</u> 20 112	<u>30 188</u> 20 112
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 720</u> 20 322	<u>30 401</u> 20 322	<u>31 473</u> 20 322	<u>27 474</u> 20 322	<u>30 401</u> 20 322	<u>23 368</u> 20 322	<u>30 401</u> 20 322
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>23 159</u> 20 754	<u>30 840</u> 20 754	<u>31 913</u> 20 754	<u>27 914</u> 20 754	<u>30 840</u> 20 754	<u>23 808</u> 20 754	<u>30 840</u> 20 754

							-	-	-	-	-
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>23 386</u> 20 977	<u>31 067</u> 20 977	<u>32 139</u> 20 977	<u>28 141</u> 20 977	<u>31 067</u> 20 977	<u>24 034</u> 20 977	<u>31 067</u> 20 977
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 507</u> 20 112	<u>30 188</u> 20 112	<u>31 261</u> 20 112	<u>27 262</u> 20 112	<u>30 188</u> 20 112	<u>23 155</u> 20 112	<u>30 188</u> 20 112
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 720</u> 20 322	<u>30 401</u> 20 322	<u>31 473</u> 20 322	<u>27 474</u> 20 322	<u>30 401</u> 20 322	<u>23 368</u> 20 322	<u>30 401</u> 20 322
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 937</u> 20 536	<u>30 618</u> 20 536	<u>31 691</u> 20 536	<u>27 692</u> 20 536	<u>30 618</u> 20 536	<u>23 586</u> 20 536	<u>30 618</u> 20 536
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>23 386</u> 20 977	<u>31 067</u> 20 977	<u>32 139</u> 20 977	<u>28 141</u> 20 977	<u>31 067</u> 20 977	<u>24 034</u> 20 977	<u>31 067</u> 20 977
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>23 617</u> 21 205	<u>31 298</u> 21 205	<u>32 371</u> 21 205	<u>28 372</u> 21 205	<u>31 298</u> 21 205	<u>24 266</u> 21 205	<u>31 298</u> 21 205
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 720</u> 20 322	<u>30 401</u> 20 322	<u>31 473</u> 20 322	<u>27 474</u> 20 322	<u>30 401</u> 20 322	<u>23 368</u> 20 322	<u>30 401</u> 20 322
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 937</u> 20 536	<u>30 618</u> 20 536	<u>31 691</u> 20 536	<u>27 692</u> 20 536	<u>30 618</u> 20 536	<u>23 586</u> 20 536	<u>30 618</u> 20 536
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>23 159</u> 20 754	<u>30 840</u> 20 754	<u>31 913</u> 20 754	<u>27 914</u> 20 754	<u>30 840</u> 20 754	<u>23 808</u> 20 754	<u>30 840</u> 20 754
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>23 617</u> 21 205	<u>31 298</u> 21 205	<u>32 371</u> 21 205	<u>28 372</u> 21 205	<u>31 298</u> 21 205	<u>24 266</u> 21 205	<u>31 298</u> 21 205
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 854</u> 21 438	<u>31 535</u> 21 438	<u>32 608</u> 21 438	<u>28 609</u> 21 438	<u>31 535</u> 21 438	<u>24 503</u> 21 438	<u>31 535</u> 21 438
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>23 063</u> 20 348	<u>32 622</u> 20 348	<u>34 134</u> 20 348	<u>29 038</u> 20 348	<u>32 622</u> 20 348	<u>23 658</u> 20 348	<u>32 622</u> 20 348

							-	-	-	-	-
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 955</u> 20 554	<u>30 636</u> 20 554	<u>31 709</u> 20 554	<u>27 710</u> 20 554	<u>30 636</u> 20 554	<u>23 604</u> 20 554	<u>30 636</u> 20 554
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>23 168</u> 20 763	<u>30 849</u> 20 763	<u>31 922</u> 20 763	<u>27 923</u> 20 763	<u>30 849</u> 20 763	<u>23 817</u> 20 763	<u>30 849</u> 20 763
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>23 386</u> 20 978	<u>31 067</u> 20 978	<u>32 140</u> 20 978	<u>28 141</u> 20 978	<u>31 067</u> 20 978	<u>24 034</u> 20 978	<u>31 067</u> 20 978
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 835</u> 21 419	<u>31 515</u> 21 419	<u>32 588</u> 21 419	<u>28 589</u> 21 419	<u>31 515</u> 21 419	<u>24 483</u> 21 419	<u>31 515</u> 21 419
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>24 066</u> 21 647	<u>31 747</u> 21 647	<u>32 820</u> 21 647	<u>28 821</u> 21 647	<u>31 747</u> 21 647	<u>24 715</u> 21 647	<u>31 747</u> 21 647
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>23 168</u> 20 763	<u>30 849</u> 20 763	<u>31 922</u> 20 763	<u>27 923</u> 20 763	<u>30 849</u> 20 763	<u>23 817</u> 20 763	<u>30 849</u> 20 763
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>23 386</u> 20 978	<u>31 067</u> 20 978	<u>32 140</u> 20 978	<u>28 141</u> 20 978	<u>31 067</u> 20 978	<u>24 034</u> 20 978	<u>31 067</u> 20 978
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 608</u> 21 196	<u>31 289</u> 21 196	<u>32 362</u> 21 196	<u>28 363</u> 21 196	<u>31 289</u> 21 196	<u>24 256</u> 21 196	<u>31 289</u> 21 196
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>24 066</u> 21 647	<u>31 747</u> 21 647	<u>32 820</u> 21 647	<u>28 821</u> 21 647	<u>31 747</u> 21 647	<u>24 715</u> 21 647	<u>31 747</u> 21 647
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>24 303</u> 21 880	<u>31 983</u> 21 880	<u>33 056</u> 21 880	<u>29 057</u> 21 880	<u>31 983</u> 21 880	<u>24 951</u> 21 880	<u>31 983</u> 21 880
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>23 386</u> 20 978	<u>31 067</u> 20 978	<u>32 140</u> 20 978	<u>28 141</u> 20 978	<u>31 067</u> 20 978	<u>24 034</u> 20 978	<u>31 067</u> 20 978
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 608</u> 21 196	<u>31 289</u> 21 196	<u>32 362</u> 21 196	<u>28 363</u> 21 196	<u>31 289</u> 21 196	<u>24 256</u> 21 196	<u>31 289</u> 21 196
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 835</u> 21 419	<u>31 515</u> 21 419	<u>32 588</u> 21 419	<u>28 589</u> 21 419	<u>31 515</u> 21 419	<u>24 483</u> 21 419	<u>31 515</u> 21 419

							-	-	-	-	-
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>24 303</u> 21 880	<u>31 983</u> 21 880	<u>33 056</u> 21 880	<u>29 057</u> 21 880	<u>31 983</u> 21 880	<u>24 951</u> 21 880	<u>31 983</u> 21 880
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>24 544</u> 22 118	<u>32 225</u> 22 118	<u>33 298</u> 22 118	<u>29 299</u> 22 118	<u>32 225</u> 22 118	<u>25 193</u> 22 118	<u>32 225</u> 22 118
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 608</u> 21 196	<u>31 289</u> 21 196	<u>32 362</u> 21 196	<u>28 363</u> 21 196	<u>31 289</u> 21 196	<u>24 256</u> 21 196	<u>31 289</u> 21 196
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 835</u> 21 419	<u>31 515</u> 21 419	<u>32 588</u> 21 419	<u>28 589</u> 21 419	<u>31 515</u> 21 419	<u>24 483</u> 21 419	<u>31 515</u> 21 419
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>24 066</u> 21 647	<u>31 747</u> 21 647	<u>32 820</u> 21 647	<u>28 821</u> 21 647	<u>31 747</u> 21 647	<u>24 715</u> 21 647	<u>31 747</u> 21 647
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>24 544</u> 22 118	<u>32 225</u> 22 118	<u>33 298</u> 22 118	<u>29 299</u> 22 118	<u>32 225</u> 22 118	<u>25 193</u> 22 118	<u>32 225</u> 22 118
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 791</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>33 545</u> 22 361	<u>29 546</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>25 440</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361
212-101-0500	7473-2010 12,5	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>23 063</u> 20 348	<u>32 622</u> 20 348	<u>34 134</u> 20 348	<u>29 038</u> 20 348	<u>32 622</u> 20 348	<u>23 658</u> 20 348	<u>32 622</u> 20 348
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 955</u> 20 554	<u>30 636</u> 20 554	<u>31 709</u> 20 554	<u>27 710</u> 20 554	<u>30 636</u> 20 554	<u>23 604</u> 20 554	<u>30 636</u> 20 554
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>23 168</u> 20 763	<u>30 849</u> 20 763	<u>31 922</u> 20 763	<u>27 923</u> 20 763	<u>30 849</u> 20 763	<u>23 817</u> 20 763	<u>30 849</u> 20 763
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 386</u> 20 978	<u>31 067</u> 20 978	<u>32 140</u> 20 978	<u>28 141</u> 20 978	<u>31 067</u> 20 978	<u>24 034</u> 20 978	<u>31 067</u> 20 978
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 835</u> 21 419	<u>31 515</u> 21 419	<u>32 588</u> 21 419	<u>28 589</u> 21 419	<u>31 515</u> 21 419	<u>24 483</u> 21 419	<u>31 515</u> 21 419

							-	-	-	-	-
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>24 066</u> 21 647	<u>31 747</u> 21 647	<u>32 820</u> 21 647	<u>28 821</u> 21 647	<u>31 747</u> 21 647	<u>24 715</u> 21 647	<u>31 747</u> 21 647
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>23 168</u> 20 763	<u>30 849</u> 20 763	<u>31 922</u> 20 763	<u>27 923</u> 20 763	<u>30 849</u> 20 763	<u>23 817</u> 20 763	<u>30 849</u> 20 763
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 386</u> 20 978	<u>31 067</u> 20 978	<u>32 140</u> 20 978	<u>28 141</u> 20 978	<u>31 067</u> 20 978	<u>24 034</u> 20 978	<u>31 067</u> 20 978
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 608</u> 21 196	<u>31 289</u> 21 196	<u>32 362</u> 21 196	<u>28 363</u> 21 196	<u>31 289</u> 21 196	<u>24 256</u> 21 196	<u>31 289</u> 21 196
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>24 066</u> 21 647	<u>31 747</u> 21 647	<u>32 820</u> 21 647	<u>28 821</u> 21 647	<u>31 747</u> 21 647	<u>24 715</u> 21 647	<u>31 747</u> 21 647
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>24 303</u> 21 880	<u>31 983</u> 21 880	<u>33 056</u> 21 880	<u>29 057</u> 21 880	<u>31 983</u> 21 880	<u>24 951</u> 21 880	<u>31 983</u> 21 880
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 386</u> 20 978	<u>31 067</u> 20 978	<u>32 140</u> 20 978	<u>28 141</u> 20 978	<u>31 067</u> 20 978	<u>24 034</u> 20 978	<u>31 067</u> 20 978
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 608</u> 21 196	<u>31 289</u> 21 196	<u>32 362</u> 21 196	<u>28 363</u> 21 196	<u>31 289</u> 21 196	<u>24 256</u> 21 196	<u>31 289</u> 21 196
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 835</u> 21 419	<u>31 515</u> 21 419	<u>32 588</u> 21 419	<u>28 589</u> 21 419	<u>31 515</u> 21 419	<u>24 483</u> 21 419	<u>31 515</u> 21 419
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>24 303</u> 21 880	<u>31 983</u> 21 880	<u>33 056</u> 21 880	<u>29 057</u> 21 880	<u>31 983</u> 21 880	<u>24 951</u> 21 880	<u>31 983</u> 21 880
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>24 544</u> 22 118	<u>32 225</u> 22 118	<u>33 298</u> 22 118	<u>29 299</u> 22 118	<u>32 225</u> 22 118	<u>25 193</u> 22 118	<u>32 225</u> 22 118
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 608</u> 21 196	<u>31 289</u> 21 196	<u>32 362</u> 21 196	<u>28 363</u> 21 196	<u>31 289</u> 21 196	<u>24 256</u> 21 196	<u>31 289</u> 21 196
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 835</u> 21 419	<u>31 515</u> 21 419	<u>32 588</u> 21 419	<u>28 589</u> 21 419	<u>31 515</u> 21 419	<u>24 483</u> 21 419	<u>31 515</u> 21 419

							-	-	-	-	-
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>24 066</u> 21 647	<u>31 747</u> 21 647	<u>32 820</u> 21 647	<u>28 821</u> 21 647	<u>31 747</u> 21 647	<u>24 715</u> 21 647	<u>31 747</u> 21 647
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>24 544</u> 22 118	<u>32 225</u> 22 118	<u>33 298</u> 22 118	<u>29 299</u> 22 118	<u>32 225</u> 22 118	<u>25 193</u> 22 118	<u>32 225</u> 22 118
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 791</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>33 545</u> 22 361	<u>29 546</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361	<u>25 440</u> 22 361	<u>32 472</u> 22 361
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>24 043</u> 21 313	<u>33 602</u> 21 313	<u>35 113</u> 21 313	<u>30 017</u> 21 313	<u>33 602</u> 21 313	<u>24 638</u> 21 313	<u>33 602</u> 21 313
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 945</u> 21 528	<u>31 626</u> 21 528	<u>32 699</u> 21 528	<u>28 700</u> 21 528	<u>31 626</u> 21 528	<u>24 593</u> 21 528	<u>31 626</u> 21 528
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>24 168</u> 21 747	<u>31 849</u> 21 747	<u>32 922</u> 21 747	<u>28 923</u> 21 747	<u>31 849</u> 21 747	<u>24 817</u> 21 747	<u>31 849</u> 21 747
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>24 396</u> 21 972	<u>32 077</u> 21 972	<u>33 150</u> 21 972	<u>29 151</u> 21 972	<u>32 077</u> 21 972	<u>25 044</u> 21 972	<u>32 077</u> 21 972
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 866</u> 22 434	<u>32 547</u> 22 434	<u>33 620</u> 22 434	<u>29 621</u> 22 434	<u>32 547</u> 22 434	<u>25 514</u> 22 434	<u>32 547</u> 22 434
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>25 108</u> 22 673	<u>32 789</u> 22 673	<u>33 862</u> 22 673	<u>29 863</u> 22 673	<u>32 789</u> 22 673	<u>25 757</u> 22 673	<u>32 789</u> 22 673
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>24 168</u> 21 747	<u>31 849</u> 21 747	<u>32 922</u> 21 747	<u>28 923</u> 21 747	<u>31 849</u> 21 747	<u>24 817</u> 21 747	<u>31 849</u> 21 747
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>24 396</u> 21 972	<u>32 077</u> 21 972	<u>33 150</u> 21 972	<u>29 151</u> 21 972	<u>32 077</u> 21 972	<u>25 044</u> 21 972	<u>32 077</u> 21 972
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 628</u> 22 201	<u>32 309</u> 22 201	<u>33 382</u> 22 201	<u>29 383</u> 22 201	<u>32 309</u> 22 201	<u>25 277</u> 22 201	<u>32 309</u> 22 201



							-	-	-	-	-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>25 108</u> 22 673	<u>32 789</u> 22 673	<u>33 862</u> 22 673	<u>29 863</u> 22 673	<u>32 789</u> 22 673	<u>25 757</u> 22 673	<u>32 789</u> 22 673
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>25 356</u> 22 917	<u>33 037</u> 22 917	<u>34 110</u> 22 917	<u>30 111</u> 22 917	<u>33 037</u> 22 917	<u>26 005</u> 22 917	<u>33 037</u> 22 917
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>24 396</u> 21 972	<u>32 077</u> 21 972	<u>33 150</u> 21 972	<u>29 151</u> 21 972	<u>32 077</u> 21 972	<u>25 044</u> 21 972	<u>32 077</u> 21 972
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 628</u> 22 201	<u>32 309</u> 22 201	<u>33 382</u> 22 201	<u>29 383</u> 22 201	<u>32 309</u> 22 201	<u>25 277</u> 22 201	<u>32 309</u> 22 201
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 866</u> 22 434	<u>32 547</u> 22 434	<u>33 620</u> 22 434	<u>29 621</u> 22 434	<u>32 547</u> 22 434	<u>25 514</u> 22 434	<u>32 547</u> 22 434
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>25 356</u> 22 917	<u>33 037</u> 22 917	<u>34 110</u> 22 917	<u>30 111</u> 22 917	<u>33 037</u> 22 917	<u>26 005</u> 22 917	<u>33 037</u> 22 917
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>25 609</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>34 363</u> 23 166	<u>30 364</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>26 258</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 628</u> 22 201	<u>32 309</u> 22 201	<u>33 382</u> 22 201	<u>29 383</u> 22 201	<u>32 309</u> 22 201	<u>25 277</u> 22 201	<u>32 309</u> 22 201
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 866</u> 22 434	<u>32 547</u> 22 434	<u>33 620</u> 22 434	<u>29 621</u> 22 434	<u>32 547</u> 22 434	<u>25 514</u> 22 434	<u>32 547</u> 22 434
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>25 108</u> 22 673	<u>32 789</u> 22 673	<u>33 862</u> 22 673	<u>29 863</u> 22 673	<u>32 789</u> 22 673	<u>25 757</u> 22 673	<u>32 789</u> 22 673
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>25 609</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>34 363</u> 23 166	<u>30 364</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>26 258</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 868</u> 23 420	<u>33 549</u> 23 420	<u>34 622</u> 23 420	<u>30 623</u> 23 420	<u>33 549</u> 23 420	<u>26 516</u> 23 420	<u>33 549</u> 23 420
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>25 609</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>34 363</u> 23 166	<u>30 364</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166	<u>26 258</u> 23 166	<u>33 290</u> 23 166

							-	-	-	-	-
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 868</u> 23 420	<u>33 549</u> 23 420	<u>34 622</u> 23 420	<u>30 623</u> 23 420	<u>33 549</u> 23 420	<u>26 516</u> 23 420	<u>33 549</u> 23 420
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>26 132</u> 23 681	<u>33 813</u> 23 681	<u>34 886</u> 23 681	<u>30 887</u> 23 681	<u>33 813</u> 23 681	<u>26 781</u> 23 681	<u>33 813</u> 23 681
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>26 402</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947	<u>35 156</u> 23 947	<u>31 157</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947	<u>27 051</u> 23 947	<u>34 083</u> 23 947
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 962</u> 24 497	<u>34 643</u> 24 497	<u>35 716</u> 24 497	<u>31 717</u> 24 497	<u>34 643</u> 24 497	<u>27 610</u> 24 497	<u>34 643</u> 24 497
212-101-0700	7473-2010 20	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>24 959</u> 22 214	<u>34 518</u> 22 214	<u>36 030</u> 22 214	<u>30 933</u> 22 214	<u>34 518</u> 22 214	<u>25 554</u> 22 214	<u>34 518</u> 22 214
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 870</u> 22 439	<u>32 551</u> 22 439	<u>33 624</u> 22 439	<u>29 625</u> 22 439	<u>32 551</u> 22 439	<u>25 519</u> 22 439	<u>32 551</u> 22 439
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 103</u> 22 668	<u>32 784</u> 22 668	<u>33 857</u> 22 668	<u>29 858</u> 22 668	<u>32 784</u> 22 668	<u>25 752</u> 22 668	<u>32 784</u> 22 668
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 583</u> 23 140	<u>33 264</u> 23 140	<u>34 337</u> 23 140	<u>30 338</u> 23 140	<u>33 264</u> 23 140	<u>26 231</u> 23 140	<u>33 264</u> 23 140
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 830</u> 23 383	<u>33 511</u> 23 383	<u>34 584</u> 23 383	<u>30 585</u> 23 383	<u>33 511</u> 23 383	<u>26 479</u> 23 383	<u>33 511</u> 23 383
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 870</u> 22 439	<u>32 551</u> 22 439	<u>33 624</u> 22 439	<u>29 625</u> 22 439	<u>32 551</u> 22 439	<u>25 519</u> 22 439	<u>32 551</u> 22 439
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 103</u> 22 668	<u>32 784</u> 22 668	<u>33 857</u> 22 668	<u>29 858</u> 22 668	<u>32 784</u> 22 668	<u>25 752</u> 22 668	<u>32 784</u> 22 668
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 340</u> 22 901	<u>33 021</u> 22 901	<u>34 094</u> 22 901	<u>30 095</u> 22 901	<u>33 021</u> 22 901	<u>25 989</u> 22 901	<u>33 021</u> 22 901

							-	-	-	-	-
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 830</u> 23 383	<u>33 511</u> 23 383	<u>34 584</u> 23 383	<u>30 585</u> 23 383	<u>33 511</u> 23 383	<u>26 479</u> 23 383	<u>33 511</u> 23 383
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 083</u> 23 632	<u>33 764</u> 23 632	<u>34 837</u> 23 632	<u>30 838</u> 23 632	<u>33 764</u> 23 632	<u>26 732</u> 23 632	<u>33 764</u> 23 632
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 103</u> 22 668	<u>32 784</u> 22 668	<u>33 857</u> 22 668	<u>29 858</u> 22 668	<u>32 784</u> 22 668	<u>25 752</u> 22 668	<u>32 784</u> 22 668
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 340</u> 22 901	<u>33 021</u> 22 901	<u>34 094</u> 22 901	<u>30 095</u> 22 901	<u>33 021</u> 22 901	<u>25 989</u> 22 901	<u>33 021</u> 22 901
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 583</u> 23 140	<u>33 264</u> 23 140	<u>34 337</u> 23 140	<u>30 338</u> 23 140	<u>33 264</u> 23 140	<u>26 231</u> 23 140	<u>33 264</u> 23 140
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 083</u> 23 632	<u>33 764</u> 23 632	<u>34 837</u> 23 632	<u>30 838</u> 23 632	<u>33 764</u> 23 632	<u>26 732</u> 23 632	<u>33 764</u> 23 632
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 341</u> 23 886	<u>34 022</u> 23 886	<u>35 095</u> 23 886	<u>31 096</u> 23 886	<u>34 022</u> 23 886	<u>26 990</u> 23 886	<u>34 022</u> 23 886
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 083</u> 23 632	<u>33 764</u> 23 632	<u>34 837</u> 23 632	<u>30 838</u> 23 632	<u>33 764</u> 23 632	<u>26 732</u> 23 632	<u>33 764</u> 23 632
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 341</u> 23 886	<u>34 022</u> 23 886	<u>35 095</u> 23 886	<u>31 096</u> 23 886	<u>34 022</u> 23 886	<u>26 990</u> 23 886	<u>34 022</u> 23 886
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 605</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146	<u>35 359</u> 24 146	<u>31 360</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146	<u>27 254</u> 24 146	<u>34 286</u> 24 146
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 875</u> 24 411	<u>34 555</u> 24 411	<u>35 628</u> 24 411	<u>31 629</u> 24 411	<u>34 555</u> 24 411	<u>27 523</u> 24 411	<u>34 555</u> 24 411
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 432</u> 24 960	<u>35 113</u> 24 960	<u>36 186</u> 24 960	<u>32 187</u> 24 960	<u>35 113</u> 24 960	<u>28 080</u> 24 960	<u>35 113</u> 24 960
212-101-0800	7473-2010	3									

22,5

							-	-	-	-	-
212-101-0801		3	1	2400	<u>25 866</u> 23 107	<u>35 425</u> 23 107	<u>36 937</u> 23 107	<u>31 841</u> 23 107	<u>35 425</u> 23 107	<u>26 461</u> 23 107	<u>35 425</u> 23 107
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>25 787</u> 23 341	<u>33 468</u> 23 341	<u>34 540</u> 23 341	<u>30 542</u> 23 341	<u>33 468</u> 23 341	<u>26 435</u> 23 341	<u>33 468</u> 23 341
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 029</u> 23 579	<u>33 710</u> 23 579	<u>34 782</u> 23 579	<u>30 783</u> 23 579	<u>33 710</u> 23 579	<u>26 677</u> 23 579	<u>33 710</u> 23 579
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 528</u> 24 070	<u>34 209</u> 24 070	<u>35 282</u> 24 070	<u>31 283</u> 24 070	<u>34 209</u> 24 070	<u>27 176</u> 24 070	<u>34 209</u> 24 070
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>26 785</u> 24 323	<u>34 466</u> 24 323	<u>35 539</u> 24 323	<u>31 540</u> 24 323	<u>34 466</u> 24 323	<u>27 434</u> 24 323	<u>34 466</u> 24 323
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>25 787</u> 23 341	<u>33 468</u> 23 341	<u>34 540</u> 23 341	<u>30 542</u> 23 341	<u>33 468</u> 23 341	<u>26 435</u> 23 341	<u>33 468</u> 23 341
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 029</u> 23 579	<u>33 710</u> 23 579	<u>34 782</u> 23 579	<u>30 783</u> 23 579	<u>33 710</u> 23 579	<u>26 677</u> 23 579	<u>33 710</u> 23 579
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 276</u> 23 822	<u>33 957</u> 23 822	<u>35 029</u> 23 822	<u>31 030</u> 23 822	<u>33 957</u> 23 822	<u>26 924</u> 23 822	<u>33 957</u> 23 822
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>26 785</u> 24 323	<u>34 466</u> 24 323	<u>35 539</u> 24 323	<u>31 540</u> 24 323	<u>34 466</u> 24 323	<u>27 434</u> 24 323	<u>34 466</u> 24 323
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 048</u> 24 582	<u>34 729</u> 24 582	<u>35 802</u> 24 582	<u>31 803</u> 24 582	<u>34 729</u> 24 582	<u>27 697</u> 24 582	<u>34 729</u> 24 582
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 029</u> 23 579	<u>33 710</u> 23 579	<u>34 782</u> 23 579	<u>30 783</u> 23 579	<u>33 710</u> 23 579	<u>26 677</u> 23 579	<u>33 710</u> 23 579
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 276</u> 23 822	<u>33 957</u> 23 822	<u>35 029</u> 23 822	<u>31 030</u> 23 822	<u>33 957</u> 23 822	<u>26 924</u> 23 822	<u>33 957</u> 23 822
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>26 528</u> 24 070	<u>34 209</u> 24 070	<u>35 282</u> 24 070	<u>31 283</u> 24 070	<u>34 209</u> 24 070	<u>27 176</u> 24 070	<u>34 209</u> 24 070

							-	-	-	-	-
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 048</u> 24 582	<u>34 729</u> 24 582	<u>35 802</u> 24 582	<u>31 803</u> 24 582	<u>34 729</u> 24 582	<u>27 697</u> 24 582	<u>34 729</u> 24 582
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 317</u> 24 846	<u>34 998</u> 24 846	<u>36 070</u> 24 846	<u>32 071</u> 24 846	<u>34 998</u> 24 846	<u>27 965</u> 24 846	<u>34 998</u> 24 846
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 048</u> 24 582	<u>34 729</u> 24 582	<u>35 802</u> 24 582	<u>31 803</u> 24 582	<u>34 729</u> 24 582	<u>27 697</u> 24 582	<u>34 729</u> 24 582
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 317</u> 24 846	<u>34 998</u> 24 846	<u>36 070</u> 24 846	<u>32 071</u> 24 846	<u>34 998</u> 24 846	<u>27 965</u> 24 846	<u>34 998</u> 24 846
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 591</u> 25 116	<u>35 272</u> 25 116	<u>36 345</u> 25 116	<u>32 346</u> 25 116	<u>35 272</u> 25 116	<u>28 240</u> 25 116	<u>35 272</u> 25 116
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>27 871</u> 25 392	<u>35 552</u> 25 392	<u>36 625</u> 25 392	<u>32 626</u> 25 392	<u>35 552</u> 25 392	<u>28 520</u> 25 392	<u>35 552</u> 25 392
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 451</u> 25 963	<u>36 132</u> 25 963	<u>37 205</u> 25 963	<u>33 206</u> 25 963	<u>36 132</u> 25 963	<u>29 100</u> 25 963	<u>36 132</u> 25 963
212-101-0900	25 7473-2010	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>26 701</u> 23 929	<u>36 260</u> 23 929	<u>37 771</u> 23 929	<u>32 675</u> 23 929	<u>36 260</u> 23 929	<u>27 296</u> 23 929	<u>36 260</u> 23 929
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>26 630</u> 24 170	<u>34 311</u> 24 170	<u>35 383</u> 24 170	<u>31 385</u> 24 170	<u>34 311</u> 24 170	<u>27 278</u> 24 170	<u>34 311</u> 24 170
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>25 164</u> 22 631	<u>36 669</u> 22 630	<u>41 589</u> 22 630	<u>30 035</u> 22 630	<u>37 575</u> 22 630	<u>27 048</u> 22 630	<u>35 763</u> 22 630
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 970	<u>37 015</u> 22 969	<u>41 936</u> 22 969	<u>30 381</u> 22 969	<u>37 921</u> 22 969	<u>27 395</u> 22 969	<u>36 109</u> 22 969
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>24 710</u> 22 186	<u>36 216</u> 22 186	<u>41 137</u> 22 186	<u>29 582</u> 22 186	<u>37 122</u> 22 186	<u>26 596</u> 22 186	<u>35 311</u> 22 186

							-	-	-	-	-
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>25 051</u> 22 520	<u>36 556</u> 22 519	<u>41 477</u> 22 519	<u>29 922</u> 22 519	<u>37 462</u> 22 519	<u>26 935</u> 22 519	<u>35 650</u> 22 519
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>25 394</u> 22 857	<u>36 900</u> 22 857	<u>41 821</u> 22 857	<u>30 266</u> 22 857	<u>37 806</u> 22 857	<u>27 279</u> 22 857	<u>35 994</u> 22 857
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>25 745</u> 23 200	<u>37 250</u> 23 199	<u>42 170</u> 23 199	<u>30 616</u> 23 199	<u>38 156</u> 23 199	<u>27 629</u> 23 199	<u>36 344</u> 23 199
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>25 616</u> 23 073	<u>37 121</u> 23 073	<u>42 042</u> 23 073	<u>30 487</u> 23 073	<u>38 027</u> 23 073	<u>27 501</u> 23 073	<u>36 215</u> 23 073
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>25 970</u> 23 420	<u>37 474</u> 23 420	<u>42 395</u> 23 420	<u>30 840</u> 23 420	<u>38 380</u> 23 420	<u>27 854</u> 23 420	<u>36 569</u> 23 420
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>26 328</u> 23 772	<u>37 833</u> 23 771	<u>42 754</u> 23 771	<u>31 199</u> 23 771	<u>38 739</u> 23 771	<u>28 212</u> 23 771	<u>36 927</u> 23 771
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>26 691</u> 24 127	<u>38 196</u> 24 127	<u>43 117</u> 24 127	<u>31 562</u> 24 127	<u>39 102</u> 24 127	<u>28 576</u> 24 127	<u>37 291</u> 24 127
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>26 701</u> 23 929	<u>36 260</u> 23 929	<u>37 771</u> 23 929	<u>32 675</u> 23 929	<u>36 260</u> 23 929	<u>27 296</u> 23 929	<u>36 260</u> 23 929
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>26 630</u> 24 170	<u>34 311</u> 24 170	<u>35 383</u> 24 170	<u>31 385</u> 24 170	<u>34 311</u> 24 170	<u>27 278</u> 24 170	<u>34 311</u> 24 170
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 136</u> 24 669	<u>34 817</u> 24 669	<u>35 890</u> 24 669	<u>31 891</u> 24 669	<u>34 817</u> 24 669	<u>27 785</u> 24 669	<u>34 817</u> 24 669
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>27 397</u> 24 926	<u>35 078</u> 24 926	<u>36 151</u> 24 926	<u>32 152</u> 24 926	<u>35 078</u> 24 926	<u>28 046</u> 24 926	<u>35 078</u> 24 926
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>26 630</u> 24 170	<u>34 311</u> 24 170	<u>35 383</u> 24 170	<u>31 385</u> 24 170	<u>34 311</u> 24 170	<u>27 278</u> 24 170	<u>34 311</u> 24 170

							-	-	-	-	-
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>26 880</u> 24 417	<u>34 561</u> 24 417	<u>35 634</u> 24 417	<u>31 635</u> 24 417	<u>34 561</u> 24 417	<u>27 529</u> 24 417	<u>34 561</u> 24 417
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>27 397</u> 24 926	<u>35 078</u> 24 926	<u>36 151</u> 24 926	<u>32 152</u> 24 926	<u>35 078</u> 24 926	<u>28 046</u> 24 926	<u>35 078</u> 24 926
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>27 664</u> 25 188	<u>35 345</u> 25 188	<u>36 417</u> 25 188	<u>32 419</u> 25 188	<u>35 345</u> 25 188	<u>28 312</u> 25 188	<u>35 345</u> 25 188
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>27 664</u> 25 188	<u>35 345</u> 25 188	<u>36 417</u> 25 188	<u>32 419</u> 25 188	<u>35 345</u> 25 188	<u>28 312</u> 25 188	<u>35 345</u> 25 188
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>27 936</u> 25 456	<u>35 617</u> 25 456	<u>36 690</u> 25 456	<u>32 691</u> 25 456	<u>35 617</u> 25 456	<u>28 584</u> 25 456	<u>35 617</u> 25 456
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>28 498</u> 26 009	<u>36 179</u> 26 009	<u>37 252</u> 26 009	<u>33 253</u> 26 009	<u>36 179</u> 26 009	<u>29 147</u> 26 009	<u>36 179</u> 26 009
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>28 788</u> 26 295	<u>36 469</u> 26 295	<u>37 542</u> 26 295	<u>33 543</u> 26 295	<u>36 469</u> 26 295	<u>29 437</u> 26 295	<u>36 469</u> 26 295
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>27 608</u> 24 821	<u>37 167</u> 24 821	<u>38 679</u> 24 821	<u>33 582</u> 24 821	<u>37 167</u> 24 821	<u>28 203</u> 24 821	<u>37 167</u> 24 821
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>27 546</u> 25 072	<u>35 227</u> 25 072	<u>36 300</u> 25 072	<u>32 301</u> 25 072	<u>35 227</u> 25 072	<u>28 195</u> 25 072	<u>35 227</u> 25 072
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>28 071</u> 25 589	<u>35 752</u> 25 589	<u>36 825</u> 25 589	<u>32 826</u> 25 589	<u>35 752</u> 25 589	<u>28 720</u> 25 589	<u>35 752</u> 25 589
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>28 342</u> 25 856	<u>36 023</u> 25 856	<u>37 096</u> 25 856	<u>33 097</u> 25 856	<u>36 023</u> 25 856	<u>28 991</u> 25 856	<u>36 023</u> 25 856
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>27 546</u> 25 072	<u>35 227</u> 25 072	<u>36 300</u> 25 072	<u>32 301</u> 25 072	<u>35 227</u> 25 072	<u>28 195</u> 25 072	<u>35 227</u> 25 072

							-	-	-	-	-
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>27 806</u> 25 328	<u>35 487</u> 25 328	<u>36 560</u> 25 328	<u>32 561</u> 25 328	<u>35 487</u> 25 328	<u>28 454</u> 25 328	<u>35 487</u> 25 328
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>28 342</u> 25 856	<u>36 023</u> 25 856	<u>37 096</u> 25 856	<u>33 097</u> 25 856	<u>36 023</u> 25 856	<u>28 991</u> 25 856	<u>36 023</u> 25 856
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>28 619</u> 26 128	<u>36 299</u> 26 128	<u>37 372</u> 26 128	<u>33 373</u> 26 128	<u>36 299</u> 26 128	<u>29 267</u> 26 128	<u>36 299</u> 26 128
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>28 619</u> 26 128	<u>36 299</u> 26 128	<u>37 372</u> 26 128	<u>33 373</u> 26 128	<u>36 299</u> 26 128	<u>29 267</u> 26 128	<u>36 299</u> 26 128
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>28 901</u> 26 406	<u>36 582</u> 26 406	<u>37 655</u> 26 406	<u>33 656</u> 26 406	<u>36 582</u> 26 406	<u>29 550</u> 26 406	<u>36 582</u> 26 406
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>29 484</u> 26 980	<u>37 165</u> 26 980	<u>38 238</u> 26 980	<u>34 239</u> 26 980	<u>37 165</u> 26 980	<u>30 133</u> 26 980	<u>37 165</u> 26 980
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>29 785</u> 27 276	<u>37 466</u> 27 276	<u>38 539</u> 27 276	<u>34 540</u> 27 276	<u>37 466</u> 27 276	<u>30 434</u> 27 276	<u>37 466</u> 27 276
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>28 869</u> 26 063	<u>38 428</u> 26 063	<u>39 939</u> 26 063	<u>34 843</u> 26 063	<u>38 428</u> 26 063	<u>29 464</u> 26 063	<u>38 428</u> 26 063
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>28 820</u> 26 326	<u>36 501</u> 26 326	<u>37 573</u> 26 326	<u>33 574</u> 26 326	<u>36 501</u> 26 326	<u>29 468</u> 26 326	<u>36 501</u> 26 326
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>29 371</u> 26 869	<u>37 052</u> 26 869	<u>38 125</u> 26 869	<u>34 126</u> 26 869	<u>37 052</u> 26 869	<u>30 020</u> 26 869	<u>37 052</u> 26 869
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>29 655</u> 27 148	<u>37 336</u> 27 148	<u>38 409</u> 27 148	<u>34 410</u> 27 148	<u>37 336</u> 27 148	<u>30 304</u> 27 148	<u>37 336</u> 27 148
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>28 820</u> 26 326	<u>36 501</u> 26 326	<u>37 573</u> 26 326	<u>33 574</u> 26 326	<u>36 501</u> 26 326	<u>29 468</u> 26 326	<u>36 501</u> 26 326



							-	-	-	-	-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>29 093</u> 26 594	<u>36 774</u> 26 594	<u>37 846</u> 26 594	<u>33 847</u> 26 594	<u>36 774</u> 26 594	<u>29 741</u> 26 594	<u>36 774</u> 26 594
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>29 655</u> 27 148	<u>37 336</u> 27 148	<u>38 409</u> 27 148	<u>34 410</u> 27 148	<u>37 336</u> 27 148	<u>30 304</u> 27 148	<u>37 336</u> 27 148
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>29 946</u> 27 434	<u>37 627</u> 27 434	<u>38 700</u> 27 434	<u>34 701</u> 27 434	<u>37 627</u> 27 434	<u>30 594</u> 27 434	<u>37 627</u> 27 434
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>29 946</u> 27 434	<u>37 627</u> 27 434	<u>38 700</u> 27 434	<u>34 701</u> 27 434	<u>37 627</u> 27 434	<u>30 594</u> 27 434	<u>37 627</u> 27 434
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>30 242</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726	<u>38 996</u> 27 726	<u>34 997</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726	<u>30 891</u> 27 726	<u>37 923</u> 27 726
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>30 855</u> 28 329	<u>38 536</u> 28 329	<u>39 609</u> 28 329	<u>35 610</u> 28 329	<u>38 536</u> 28 329	<u>31 503</u> 28 329	<u>38 536</u> 28 329
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>31 171</u> 28 640	<u>38 852</u> 28 640	<u>39 925</u> 28 640	<u>35 926</u> 28 640	<u>38 852</u> 28 640	<u>31 820</u> 28 640	<u>38 852</u> 28 640
212-101-1300	40 7473-2010	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>30 193</u> 27 366	<u>39 752</u> 27 366	<u>41 263</u> 27 366	<u>36 167</u> 27 366	<u>39 752</u> 27 366	<u>30 788</u> 27 366	<u>39 752</u> 27 366
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 157</u> 27 642	<u>37 838</u> 27 642	<u>38 911</u> 27 642	<u>34 912</u> 27 642	<u>37 838</u> 27 642	<u>30 806</u> 27 642	<u>37 838</u> 27 642
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 736</u> 28 212	<u>38 417</u> 28 212	<u>39 490</u> 28 212	<u>35 491</u> 28 212	<u>38 417</u> 28 212	<u>31 385</u> 28 212	<u>38 417</u> 28 212
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 035</u> 28 506	<u>38 716</u> 28 506	<u>39 788</u> 28 506	<u>35 789</u> 28 506	<u>38 716</u> 28 506	<u>31 683</u> 28 506	<u>38 716</u> 28 506
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 157</u> 27 642	<u>37 838</u> 27 642	<u>38 911</u> 27 642	<u>34 912</u> 27 642	<u>37 838</u> 27 642	<u>30 806</u> 27 642	<u>37 838</u> 27 642

							-	-	-	-	-
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 444</u> 27 924	<u>38 125</u> 27 924	<u>39 197</u> 27 924	<u>35 198</u> 27 924	<u>38 125</u> 27 924	<u>31 092</u> 27 924	<u>38 125</u> 27 924
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 035</u> 28 506	<u>38 716</u> 28 506	<u>39 788</u> 28 506	<u>35 789</u> 28 506	<u>38 716</u> 28 506	<u>31 683</u> 28 506	<u>38 716</u> 28 506
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 339</u> 28 806	<u>39 020</u> 28 806	<u>40 093</u> 28 806	<u>36 094</u> 28 806	<u>39 020</u> 28 806	<u>31 988</u> 28 806	<u>39 020</u> 28 806
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 339</u> 28 806	<u>39 020</u> 28 806	<u>40 093</u> 28 806	<u>36 094</u> 28 806	<u>39 020</u> 28 806	<u>31 988</u> 28 806	<u>39 020</u> 28 806
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 651</u> 29 112	<u>39 332</u> 29 112	<u>40 405</u> 29 112	<u>36 406</u> 29 112	<u>39 332</u> 29 112	<u>32 299</u> 29 112	<u>39 332</u> 29 112
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 294</u> 29 745	<u>39 975</u> 29 745	<u>41 048</u> 29 745	<u>37 049</u> 29 745	<u>39 975</u> 29 745	<u>32 942</u> 29 745	<u>39 975</u> 29 745
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 626</u> 30 072	<u>40 307</u> 30 072	<u>41 380</u> 30 072	<u>37 381</u> 30 072	<u>40 307</u> 30 072	<u>33 275</u> 30 072	<u>40 307</u> 30 072
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>31 583</u> 28 734	<u>41 142</u> 28 734	<u>42 654</u> 28 734	<u>37 557</u> 28 734	<u>41 142</u> 28 734	<u>32 178</u> 28 734	<u>41 142</u> 28 734
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>31 561</u> 29 024	<u>39 242</u> 29 024	<u>40 315</u> 29 024	<u>36 316</u> 29 024	<u>39 242</u> 29 024	<u>32 210</u> 29 024	<u>39 242</u> 29 024
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>32 169</u> 29 623	<u>39 850</u> 29 623	<u>40 923</u> 29 623	<u>36 924</u> 29 623	<u>39 850</u> 29 623	<u>32 818</u> 29 623	<u>39 850</u> 29 623
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>32 483</u> 29 931	<u>40 164</u> 29 931	<u>41 237</u> 29 931	<u>37 238</u> 29 931	<u>40 164</u> 29 931	<u>33 131</u> 29 931	<u>40 164</u> 29 931
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>31 561</u> 29 024	<u>39 242</u> 29 024	<u>40 315</u> 29 024	<u>36 316</u> 29 024	<u>39 242</u> 29 024	<u>32 210</u> 29 024	<u>39 242</u> 29 024

							-	-	-	-	-
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>31 862</u> 29 320	<u>39 543</u> 29 320	<u>40 616</u> 29 320	<u>36 617</u> 29 320	<u>39 543</u> 29 320	<u>32 511</u> 29 320	<u>39 543</u> 29 320
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>32 483</u> 29 931	<u>40 164</u> 29 931	<u>41 237</u> 29 931	<u>37 238</u> 29 931	<u>40 164</u> 29 931	<u>33 131</u> 29 931	<u>40 164</u> 29 931
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>32 803</u> 30 246	<u>40 484</u> 30 246	<u>41 557</u> 30 246	<u>37 558</u> 30 246	<u>40 484</u> 30 246	<u>33 451</u> 30 246	<u>40 484</u> 30 246
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>32 803</u> 30 246	<u>40 484</u> 30 246	<u>41 557</u> 30 246	<u>37 558</u> 30 246	<u>40 484</u> 30 246	<u>33 451</u> 30 246	<u>40 484</u> 30 246
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>33 130</u> 30 568	<u>40 811</u> 30 568	<u>41 884</u> 30 568	<u>37 885</u> 30 568	<u>40 811</u> 30 568	<u>33 778</u> 30 568	<u>40 811</u> 30 568
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>33 805</u> 31 233	<u>41 486</u> 31 233	<u>42 559</u> 31 233	<u>38 560</u> 31 233	<u>41 486</u> 31 233	<u>34 453</u> 31 233	<u>41 486</u> 31 233
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>34 154</u> 31 576	<u>41 835</u> 31 576	<u>42 907</u> 31 576	<u>38 908</u> 31 576	<u>41 835</u> 31 576	<u>34 802</u> 31 576	<u>41 835</u> 31 576
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 520</u> 16 861	<u>29 079</u> 16 861	<u>30 591</u> 16 861	<u>25 494</u> 16 861	<u>29 079</u> 16 861	<u>20 115</u> 16 861	<u>29 079</u> 16 861
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 233</u> 18 547	<u>30 792</u> 18 547	<u>32 304</u> 18 547	<u>27 208</u> 18 547	<u>30 792</u> 18 547	<u>21 828</u> 18 547	<u>30 792</u> 18 547
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>23 118</u> 20 402	<u>32 676</u> 20 402	<u>34 188</u> 20 402	<u>29 092</u> 20 402	<u>32 676</u> 20 402	<u>23 713</u> 20 402	<u>32 676</u> 20 402

							-	-	-	-	-
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>23 010</u> 20 608	<u>30 691</u> 20 608	<u>31 764</u> 20 608	<u>27 765</u> 20 608	<u>30 691</u> 20 608	<u>23 659</u> 20 608	<u>30 691</u> 20 608
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>23 224</u> 20 818	<u>30 905</u> 20 818	<u>31 978</u> 20 818	<u>27 979</u> 20 818	<u>30 905</u> 20 818	<u>23 873</u> 20 818	<u>30 905</u> 20 818
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>23 442</u> 21 033	<u>31 123</u> 21 033	<u>32 196</u> 21 033	<u>28 197</u> 21 033	<u>31 123</u> 21 033	<u>24 091</u> 21 033	<u>31 123</u> 21 033
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>23 892</u> 21 476	<u>31 573</u> 21 476	<u>32 646</u> 21 476	<u>28 647</u> 21 476	<u>31 573</u> 21 476	<u>24 540</u> 21 476	<u>31 573</u> 21 476
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>24 124</u> 21 704	<u>31 805</u> 21 704	<u>32 878</u> 21 704	<u>28 879</u> 21 704	<u>31 805</u> 21 704	<u>24 773</u> 21 704	<u>31 805</u> 21 704
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>23 224</u> 20 818	<u>30 905</u> 20 818	<u>31 978</u> 20 818	<u>27 979</u> 20 818	<u>30 905</u> 20 818	<u>23 873</u> 20 818	<u>30 905</u> 20 818
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>23 442</u> 21 033	<u>31 123</u> 21 033	<u>32 196</u> 21 033	<u>28 197</u> 21 033	<u>31 123</u> 21 033	<u>24 091</u> 21 033	<u>31 123</u> 21 033
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>23 665</u> 21 252	<u>31 345</u> 21 252	<u>32 418</u> 21 252	<u>28 419</u> 21 252	<u>31 345</u> 21 252	<u>24 313</u> 21 252	<u>31 345</u> 21 252
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>24 124</u> 21 704	<u>31 805</u> 21 704	<u>32 878</u> 21 704	<u>28 879</u> 21 704	<u>31 805</u> 21 704	<u>24 773</u> 21 704	<u>31 805</u> 21 704
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>24 361</u> 21 937	<u>32 042</u> 21 937	<u>33 115</u> 21 937	<u>29 116</u> 21 937	<u>32 042</u> 21 937	<u>25 010</u> 21 937	<u>32 042</u> 21 937
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>23 442</u> 21 033	<u>31 123</u> 21 033	<u>32 196</u> 21 033	<u>28 197</u> 21 033	<u>31 123</u> 21 033	<u>24 091</u> 21 033	<u>31 123</u> 21 033
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>23 665</u> 21 252	<u>31 345</u> 21 252	<u>32 418</u> 21 252	<u>28 419</u> 21 252	<u>31 345</u> 21 252	<u>24 313</u> 21 252	<u>31 345</u> 21 252
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>23 892</u> 21 476	<u>31 573</u> 21 476	<u>32 646</u> 21 476	<u>28 647</u> 21 476	<u>31 573</u> 21 476	<u>24 540</u> 21 476	<u>31 573</u> 21 476

							-	-	-	-	-
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>24 361</u> 21 937	<u>32 042</u> 21 937	<u>33 115</u> 21 937	<u>29 116</u> 21 937	<u>32 042</u> 21 937	<u>25 010</u> 21 937	<u>32 042</u> 21 937
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>24 603</u> 22 176	<u>32 284</u> 22 176	<u>33 357</u> 22 176	<u>29 358</u> 22 176	<u>32 284</u> 22 176	<u>25 252</u> 22 176	<u>32 284</u> 22 176
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>23 665</u> 21 252	<u>31 345</u> 21 252	<u>32 418</u> 21 252	<u>28 419</u> 21 252	<u>31 345</u> 21 252	<u>24 313</u> 21 252	<u>31 345</u> 21 252
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>23 892</u> 21 476	<u>31 573</u> 21 476	<u>32 646</u> 21 476	<u>28 647</u> 21 476	<u>31 573</u> 21 476	<u>24 540</u> 21 476	<u>31 573</u> 21 476
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>24 124</u> 21 704	<u>31 805</u> 21 704	<u>32 878</u> 21 704	<u>28 879</u> 21 704	<u>31 805</u> 21 704	<u>24 773</u> 21 704	<u>31 805</u> 21 704
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>24 603</u> 22 176	<u>32 284</u> 22 176	<u>33 357</u> 22 176	<u>29 358</u> 22 176	<u>32 284</u> 22 176	<u>25 252</u> 22 176	<u>32 284</u> 22 176
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>24 851</u> 22 420	<u>32 532</u> 22 420	<u>33 605</u> 22 420	<u>29 606</u> 22 420	<u>32 532</u> 22 420	<u>25 500</u> 22 420	<u>32 532</u> 22 420
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>23 971</u> 21 241	<u>33 529</u> 21 241	<u>35 041</u> 21 241	<u>29 945</u> 21 241	<u>33 529</u> 21 241	<u>24 566</u> 21 241	<u>33 529</u> 21 241
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>23 872</u> 21 456	<u>31 553</u> 21 456	<u>32 625</u> 21 456	<u>28 626</u> 21 456	<u>31 553</u> 21 456	<u>24 520</u> 21 456	<u>31 553</u> 21 456
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>24 094</u> 21 675	<u>31 775</u> 21 675	<u>32 848</u> 21 675	<u>28 849</u> 21 675	<u>31 775</u> 21 675	<u>24 743</u> 21 675	<u>31 775</u> 21 675
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>24 321</u> 21 898	<u>32 002</u> 21 898	<u>33 075</u> 21 898	<u>29 076</u> 21 898	<u>32 002</u> 21 898	<u>24 970</u> 21 898	<u>32 002</u> 21 898
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>24 789</u> 22 359	<u>32 470</u> 22 359	<u>33 543</u> 22 359	<u>29 544</u> 22 359	<u>32 470</u> 22 359	<u>25 438</u> 22 359	<u>32 470</u> 22 359

							-	-	-	-	-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>25 031</u> 22 597	<u>32 712</u> 22 597	<u>33 785</u> 22 597	<u>29 786</u> 22 597	<u>32 712</u> 22 597	<u>25 680</u> 22 597	<u>32 712</u> 22 597
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>24 094</u> 21 675	<u>31 775</u> 21 675	<u>32 848</u> 21 675	<u>28 849</u> 21 675	<u>31 775</u> 21 675	<u>24 743</u> 21 675	<u>31 775</u> 21 675
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>24 321</u> 21 898	<u>32 002</u> 21 898	<u>33 075</u> 21 898	<u>29 076</u> 21 898	<u>32 002</u> 21 898	<u>24 970</u> 21 898	<u>32 002</u> 21 898
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>24 553</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>29 308</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>25 201</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>25 031</u> 22 597	<u>32 712</u> 22 597	<u>33 785</u> 22 597	<u>29 786</u> 22 597	<u>32 712</u> 22 597	<u>25 680</u> 22 597	<u>32 712</u> 22 597
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>25 278</u> 22 840	<u>32 959</u> 22 840	<u>34 032</u> 22 840	<u>30 033</u> 22 840	<u>32 959</u> 22 840	<u>25 927</u> 22 840	<u>32 959</u> 22 840
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>24 321</u> 21 898	<u>32 002</u> 21 898	<u>33 075</u> 21 898	<u>29 076</u> 21 898	<u>32 002</u> 21 898	<u>24 970</u> 21 898	<u>32 002</u> 21 898
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>24 553</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>29 308</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>25 201</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>24 789</u> 22 359	<u>32 470</u> 22 359	<u>33 543</u> 22 359	<u>29 544</u> 22 359	<u>32 470</u> 22 359	<u>25 438</u> 22 359	<u>32 470</u> 22 359
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>25 278</u> 22 840	<u>32 959</u> 22 840	<u>34 032</u> 22 840	<u>30 033</u> 22 840	<u>32 959</u> 22 840	<u>25 927</u> 22 840	<u>32 959</u> 22 840
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>25 530</u> 23 088	<u>33 211</u> 23 088	<u>34 284</u> 23 088	<u>30 285</u> 23 088	<u>33 211</u> 23 088	<u>26 179</u> 23 088	<u>33 211</u> 23 088
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>24 553</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>29 308</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>25 201</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>24 789</u> 22 359	<u>32 470</u> 22 359	<u>33 543</u> 22 359	<u>29 544</u> 22 359	<u>32 470</u> 22 359	<u>25 438</u> 22 359	<u>32 470</u> 22 359

							-	-	-	-	-
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>25 031</u> 22 597	<u>32 712</u> 22 597	<u>33 785</u> 22 597	<u>29 786</u> 22 597	<u>32 712</u> 22 597	<u>25 680</u> 22 597	<u>32 712</u> 22 597
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>25 530</u> 23 088	<u>33 211</u> 23 088	<u>34 284</u> 23 088	<u>30 285</u> 23 088	<u>33 211</u> 23 088	<u>26 179</u> 23 088	<u>33 211</u> 23 088
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>25 788</u> 23 342	<u>33 469</u> 23 342	<u>34 542</u> 23 342	<u>30 543</u> 23 342	<u>33 469</u> 23 342	<u>26 437</u> 23 342	<u>33 469</u> 23 342
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>23 971</u> 21 241	<u>33 529</u> 21 241	<u>35 041</u> 21 241	<u>29 945</u> 21 241	<u>33 529</u> 21 241	<u>24 566</u> 21 241	<u>33 529</u> 21 241
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>23 872</u> 21 456	<u>31 553</u> 21 456	<u>32 625</u> 21 456	<u>28 626</u> 21 456	<u>31 553</u> 21 456	<u>24 520</u> 21 456	<u>31 553</u> 21 456
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>24 094</u> 21 675	<u>31 775</u> 21 675	<u>32 848</u> 21 675	<u>28 849</u> 21 675	<u>31 775</u> 21 675	<u>24 743</u> 21 675	<u>31 775</u> 21 675
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>24 321</u> 21 898	<u>32 002</u> 21 898	<u>33 075</u> 21 898	<u>29 076</u> 21 898	<u>32 002</u> 21 898	<u>24 970</u> 21 898	<u>32 002</u> 21 898
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>24 789</u> 22 359	<u>32 470</u> 22 359	<u>33 543</u> 22 359	<u>29 544</u> 22 359	<u>32 470</u> 22 359	<u>25 438</u> 22 359	<u>32 470</u> 22 359
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>25 031</u> 22 597	<u>32 712</u> 22 597	<u>33 785</u> 22 597	<u>29 786</u> 22 597	<u>32 712</u> 22 597	<u>25 680</u> 22 597	<u>32 712</u> 22 597
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>24 094</u> 21 675	<u>31 775</u> 21 675	<u>32 848</u> 21 675	<u>28 849</u> 21 675	<u>31 775</u> 21 675	<u>24 743</u> 21 675	<u>31 775</u> 21 675
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>24 321</u> 21 898	<u>32 002</u> 21 898	<u>33 075</u> 21 898	<u>29 076</u> 21 898	<u>32 002</u> 21 898	<u>24 970</u> 21 898	<u>32 002</u> 21 898
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 553</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>29 308</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>25 201</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126

							-	-	-	-	-
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>25 031</u> 22 597	<u>32 712</u> 22 597	<u>33 785</u> 22 597	<u>29 786</u> 22 597	<u>32 712</u> 22 597	<u>25 680</u> 22 597	<u>32 712</u> 22 597
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>25 278</u> 22 840	<u>32 959</u> 22 840	<u>34 032</u> 22 840	<u>30 033</u> 22 840	<u>32 959</u> 22 840	<u>25 927</u> 22 840	<u>32 959</u> 22 840
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>24 321</u> 21 898	<u>32 002</u> 21 898	<u>33 075</u> 21 898	<u>29 076</u> 21 898	<u>32 002</u> 21 898	<u>24 970</u> 21 898	<u>32 002</u> 21 898
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 553</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>29 308</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>25 201</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>24 789</u> 22 359	<u>32 470</u> 22 359	<u>33 543</u> 22 359	<u>29 544</u> 22 359	<u>32 470</u> 22 359	<u>25 438</u> 22 359	<u>32 470</u> 22 359
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>25 278</u> 22 840	<u>32 959</u> 22 840	<u>34 032</u> 22 840	<u>30 033</u> 22 840	<u>32 959</u> 22 840	<u>25 927</u> 22 840	<u>32 959</u> 22 840
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 530</u> 23 088	<u>33 211</u> 23 088	<u>34 284</u> 23 088	<u>30 285</u> 23 088	<u>33 211</u> 23 088	<u>26 179</u> 23 088	<u>33 211</u> 23 088
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 553</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>33 307</u> 22 126	<u>29 308</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126	<u>25 201</u> 22 126	<u>32 234</u> 22 126
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>24 789</u> 22 359	<u>32 470</u> 22 359	<u>33 543</u> 22 359	<u>29 544</u> 22 359	<u>32 470</u> 22 359	<u>25 438</u> 22 359	<u>32 470</u> 22 359
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>25 031</u> 22 597	<u>32 712</u> 22 597	<u>33 785</u> 22 597	<u>29 786</u> 22 597	<u>32 712</u> 22 597	<u>25 680</u> 22 597	<u>32 712</u> 22 597
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 530</u> 23 088	<u>33 211</u> 23 088	<u>34 284</u> 23 088	<u>30 285</u> 23 088	<u>33 211</u> 23 088	<u>26 179</u> 23 088	<u>33 211</u> 23 088
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>25 788</u> 23 342	<u>33 469</u> 23 342	<u>34 542</u> 23 342	<u>30 543</u> 23 342	<u>33 469</u> 23 342	<u>26 437</u> 23 342	<u>33 469</u> 23 342
212-101-2000	15, 7473-2010	3									



							-	-	-	-	-
212-101-2001		3	1	2400	<u>24 950</u> 22 205	<u>34 509</u> 22 205	<u>36 021</u> 22 205	<u>30 924</u> 22 205	<u>34 509</u> 22 205	<u>25 545</u> 22 205	<u>34 509</u> 22 205
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>24 861</u> 22 430	<u>32 542</u> 22 430	<u>33 615</u> 22 430	<u>29 616</u> 22 430	<u>32 542</u> 22 430	<u>25 510</u> 22 430	<u>32 542</u> 22 430
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>25 094</u> 22 659	<u>32 775</u> 22 659	<u>33 848</u> 22 659	<u>29 849</u> 22 659	<u>32 775</u> 22 659	<u>25 742</u> 22 659	<u>32 775</u> 22 659
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>25 331</u> 22 892	<u>33 012</u> 22 892	<u>34 085</u> 22 892	<u>30 086</u> 22 892	<u>33 012</u> 22 892	<u>25 980</u> 22 892	<u>33 012</u> 22 892
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>25 821</u> 23 374	<u>33 502</u> 23 374	<u>34 575</u> 23 374	<u>30 576</u> 23 374	<u>33 502</u> 23 374	<u>26 469</u> 23 374	<u>33 502</u> 23 374
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>26 073</u> 23 623	<u>33 754</u> 23 623	<u>34 827</u> 23 623	<u>30 828</u> 23 623	<u>33 754</u> 23 623	<u>26 722</u> 23 623	<u>33 754</u> 23 623
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>25 094</u> 22 659	<u>32 775</u> 22 659	<u>33 848</u> 22 659	<u>29 849</u> 22 659	<u>32 775</u> 22 659	<u>25 742</u> 22 659	<u>32 775</u> 22 659
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>25 331</u> 22 892	<u>33 012</u> 22 892	<u>34 085</u> 22 892	<u>30 086</u> 22 892	<u>33 012</u> 22 892	<u>25 980</u> 22 892	<u>33 012</u> 22 892
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>25 573</u> 23 131	<u>33 254</u> 23 131	<u>34 327</u> 23 131	<u>30 328</u> 23 131	<u>33 254</u> 23 131	<u>26 222</u> 23 131	<u>33 254</u> 23 131
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>26 073</u> 23 623	<u>33 754</u> 23 623	<u>34 827</u> 23 623	<u>30 828</u> 23 623	<u>33 754</u> 23 623	<u>26 722</u> 23 623	<u>33 754</u> 23 623
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>26 331</u> 23 877	<u>34 012</u> 23 877	<u>35 085</u> 23 877	<u>31 086</u> 23 877	<u>34 012</u> 23 877	<u>26 980</u> 23 877	<u>34 012</u> 23 877
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>25 331</u> 22 892	<u>33 012</u> 22 892	<u>34 085</u> 22 892	<u>30 086</u> 22 892	<u>33 012</u> 22 892	<u>25 980</u> 22 892	<u>33 012</u> 22 892
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>25 573</u> 23 131	<u>33 254</u> 23 131	<u>34 327</u> 23 131	<u>30 328</u> 23 131	<u>33 254</u> 23 131	<u>26 222</u> 23 131	<u>33 254</u> 23 131

							-	-	-	-	-
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>25 821</u> 23 374	<u>33 502</u> 23 374	<u>34 575</u> 23 374	<u>30 576</u> 23 374	<u>33 502</u> 23 374	<u>26 469</u> 23 374	<u>33 502</u> 23 374
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>26 331</u> 23 877	<u>34 012</u> 23 877	<u>35 085</u> 23 877	<u>31 086</u> 23 877	<u>34 012</u> 23 877	<u>26 980</u> 23 877	<u>34 012</u> 23 877
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>26 595</u> 24 136	<u>34 276</u> 24 136	<u>35 349</u> 24 136	<u>31 350</u> 24 136	<u>34 276</u> 24 136	<u>27 244</u> 24 136	<u>34 276</u> 24 136
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>25 573</u> 23 131	<u>33 254</u> 23 131	<u>34 327</u> 23 131	<u>30 328</u> 23 131	<u>33 254</u> 23 131	<u>26 222</u> 23 131	<u>33 254</u> 23 131
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>25 821</u> 23 374	<u>33 502</u> 23 374	<u>34 575</u> 23 374	<u>30 576</u> 23 374	<u>33 502</u> 23 374	<u>26 469</u> 23 374	<u>33 502</u> 23 374
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>26 073</u> 23 623	<u>33 754</u> 23 623	<u>34 827</u> 23 623	<u>30 828</u> 23 623	<u>33 754</u> 23 623	<u>26 722</u> 23 623	<u>33 754</u> 23 623
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>26 595</u> 24 136	<u>34 276</u> 24 136	<u>35 349</u> 24 136	<u>31 350</u> 24 136	<u>34 276</u> 24 136	<u>27 244</u> 24 136	<u>34 276</u> 24 136
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>26 865</u> 24 401	<u>34 546</u> 24 401	<u>35 618</u> 24 401	<u>31 619</u> 24 401	<u>34 546</u> 24 401	<u>27 513</u> 24 401	<u>34 546</u> 24 401
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>26 595</u> 24 136	<u>34 276</u> 24 136	<u>35 349</u> 24 136	<u>31 350</u> 24 136	<u>34 276</u> 24 136	<u>27 244</u> 24 136	<u>34 276</u> 24 136
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>26 865</u> 24 401	<u>34 546</u> 24 401	<u>35 618</u> 24 401	<u>31 619</u> 24 401	<u>34 546</u> 24 401	<u>27 513</u> 24 401	<u>34 546</u> 24 401
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>27 140</u> 24 673	<u>34 821</u> 24 673	<u>35 894</u> 24 673	<u>31 895</u> 24 673	<u>34 821</u> 24 673	<u>27 789</u> 24 673	<u>34 821</u> 24 673
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>27 422</u> 24 950	<u>35 103</u> 24 950	<u>36 176</u> 24 950	<u>32 177</u> 24 950	<u>35 103</u> 24 950	<u>28 070</u> 24 950	<u>35 103</u> 24 950
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>28 004</u> 25 523	<u>35 685</u> 25 523	<u>36 758</u> 25 523	<u>32 759</u> 25 523	<u>35 685</u> 25 523	<u>28 653</u> 25 523	<u>35 685</u> 25 523

							-	-	-	-	-
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>25 866</u> 23 107	<u>35 425</u> 23 107	<u>36 937</u> 23 107	<u>31 841</u> 23 107	<u>35 425</u> 23 107	<u>26 461</u> 23 107	<u>35 425</u> 23 107
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>25 787</u> 23 341	<u>33 468</u> 23 341	<u>34 540</u> 23 341	<u>30 542</u> 23 341	<u>33 468</u> 23 341	<u>26 435</u> 23 341	<u>33 468</u> 23 341
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>26 029</u> 23 579	<u>33 710</u> 23 579	<u>34 782</u> 23 579	<u>30 783</u> 23 579	<u>33 710</u> 23 579	<u>26 677</u> 23 579	<u>33 710</u> 23 579
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>26 528</u> 24 070	<u>34 209</u> 24 070	<u>35 282</u> 24 070	<u>31 283</u> 24 070	<u>34 209</u> 24 070	<u>27 176</u> 24 070	<u>34 209</u> 24 070
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>26 785</u> 24 323	<u>34 466</u> 24 323	<u>35 539</u> 24 323	<u>31 540</u> 24 323	<u>34 466</u> 24 323	<u>27 434</u> 24 323	<u>34 466</u> 24 323
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>25 787</u> 23 341	<u>33 468</u> 23 341	<u>34 540</u> 23 341	<u>30 542</u> 23 341	<u>33 468</u> 23 341	<u>26 435</u> 23 341	<u>33 468</u> 23 341
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>26 029</u> 23 579	<u>33 710</u> 23 579	<u>34 782</u> 23 579	<u>30 783</u> 23 579	<u>33 710</u> 23 579	<u>26 677</u> 23 579	<u>33 710</u> 23 579
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>26 276</u> 23 822	<u>33 957</u> 23 822	<u>35 029</u> 23 822	<u>31 030</u> 23 822	<u>33 957</u> 23 822	<u>26 924</u> 23 822	<u>33 957</u> 23 822
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>26 785</u> 24 323	<u>34 466</u> 24 323	<u>35 539</u> 24 323	<u>31 540</u> 24 323	<u>34 466</u> 24 323	<u>27 434</u> 24 323	<u>34 466</u> 24 323
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>27 048</u> 24 582	<u>34 729</u> 24 582	<u>35 802</u> 24 582	<u>31 803</u> 24 582	<u>34 729</u> 24 582	<u>27 697</u> 24 582	<u>34 729</u> 24 582
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>26 029</u> 23 579	<u>33 710</u> 23 579	<u>34 782</u> 23 579	<u>30 783</u> 23 579	<u>33 710</u> 23 579	<u>26 677</u> 23 579	<u>33 710</u> 23 579
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>26 276</u> 23 822	<u>33 957</u> 23 822	<u>35 029</u> 23 822	<u>31 030</u> 23 822	<u>33 957</u> 23 822	<u>26 924</u> 23 822	<u>33 957</u> 23 822

							-	-	-	-	-
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>26 528</u> 24 070	<u>34 209</u> 24 070	<u>35 282</u> 24 070	<u>31 283</u> 24 070	<u>34 209</u> 24 070	<u>27 176</u> 24 070	<u>34 209</u> 24 070
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>27 048</u> 24 582	<u>34 729</u> 24 582	<u>35 802</u> 24 582	<u>31 803</u> 24 582	<u>34 729</u> 24 582	<u>27 697</u> 24 582	<u>34 729</u> 24 582
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>27 317</u> 24 846	<u>34 998</u> 24 846	<u>36 070</u> 24 846	<u>32 071</u> 24 846	<u>34 998</u> 24 846	<u>27 965</u> 24 846	<u>34 998</u> 24 846
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>27 048</u> 24 582	<u>34 729</u> 24 582	<u>35 802</u> 24 582	<u>31 803</u> 24 582	<u>34 729</u> 24 582	<u>27 697</u> 24 582	<u>34 729</u> 24 582
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>27 317</u> 24 846	<u>34 998</u> 24 846	<u>36 070</u> 24 846	<u>32 071</u> 24 846	<u>34 998</u> 24 846	<u>27 965</u> 24 846	<u>34 998</u> 24 846
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>27 591</u> 25 116	<u>35 272</u> 25 116	<u>36 345</u> 25 116	<u>32 346</u> 25 116	<u>35 272</u> 25 116	<u>28 240</u> 25 116	<u>35 272</u> 25 116
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 871</u> 25 392	<u>35 552</u> 25 392	<u>36 625</u> 25 392	<u>32 626</u> 25 392	<u>35 552</u> 25 392	<u>28 520</u> 25 392	<u>35 552</u> 25 392
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>28 451</u> 25 963	<u>36 132</u> 25 963	<u>37 205</u> 25 963	<u>33 206</u> 25 963	<u>36 132</u> 25 963	<u>29 100</u> 25 963	<u>36 132</u> 25 963
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 774</u> 24 000	<u>36 332</u> 24 000	<u>37 844</u> 24 000	<u>32 748</u> 24 000	<u>36 332</u> 24 000	<u>27 369</u> 24 000	<u>36 332</u> 24 000
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 703</u> 24 242	<u>34 384</u> 24 242	<u>35 457</u> 24 242	<u>31 458</u> 24 242	<u>34 384</u> 24 242	<u>27 352</u> 24 242	<u>34 384</u> 24 242
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 954</u> 24 490	<u>34 635</u> 24 490	<u>35 708</u> 24 490	<u>31 709</u> 24 490	<u>34 635</u> 24 490	<u>27 603</u> 24 490	<u>34 635</u> 24 490
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 473</u> 25 000	<u>35 154</u> 25 000	<u>36 227</u> 25 000	<u>32 228</u> 25 000	<u>35 154</u> 25 000	<u>28 121</u> 25 000	<u>35 154</u> 25 000

							-	-	-	-	-
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 740</u> 25 263	<u>35 421</u> 25 263	<u>36 494</u> 25 263	<u>32 495</u> 25 263	<u>35 421</u> 25 263	<u>28 389</u> 25 263	<u>35 421</u> 25 263
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 703</u> 24 242	<u>34 384</u> 24 242	<u>35 457</u> 24 242	<u>31 458</u> 24 242	<u>34 384</u> 24 242	<u>27 352</u> 24 242	<u>34 384</u> 24 242
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 954</u> 24 490	<u>34 635</u> 24 490	<u>35 708</u> 24 490	<u>31 709</u> 24 490	<u>34 635</u> 24 490	<u>27 603</u> 24 490	<u>34 635</u> 24 490
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 211</u> 24 742	<u>34 892</u> 24 742	<u>35 965</u> 24 742	<u>31 966</u> 24 742	<u>34 892</u> 24 742	<u>27 859</u> 24 742	<u>34 892</u> 24 742
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 740</u> 25 263	<u>35 421</u> 25 263	<u>36 494</u> 25 263	<u>32 495</u> 25 263	<u>35 421</u> 25 263	<u>28 389</u> 25 263	<u>35 421</u> 25 263
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 013</u> 25 532	<u>35 694</u> 25 532	<u>36 767</u> 25 532	<u>32 768</u> 25 532	<u>35 694</u> 25 532	<u>28 662</u> 25 532	<u>35 694</u> 25 532
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 954</u> 24 490	<u>34 635</u> 24 490	<u>35 708</u> 24 490	<u>31 709</u> 24 490	<u>34 635</u> 24 490	<u>27 603</u> 24 490	<u>34 635</u> 24 490
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 211</u> 24 742	<u>34 892</u> 24 742	<u>35 965</u> 24 742	<u>31 966</u> 24 742	<u>34 892</u> 24 742	<u>27 859</u> 24 742	<u>34 892</u> 24 742
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 473</u> 25 000	<u>35 154</u> 25 000	<u>36 227</u> 25 000	<u>32 228</u> 25 000	<u>35 154</u> 25 000	<u>28 121</u> 25 000	<u>35 154</u> 25 000
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 013</u> 25 532	<u>35 694</u> 25 532	<u>36 767</u> 25 532	<u>32 768</u> 25 532	<u>35 694</u> 25 532	<u>28 662</u> 25 532	<u>35 694</u> 25 532
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 292</u> 25 806	<u>35 973</u> 25 806	<u>37 046</u> 25 806	<u>33 047</u> 25 806	<u>35 973</u> 25 806	<u>28 941</u> 25 806	<u>35 973</u> 25 806
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 013</u> 25 532	<u>35 694</u> 25 532	<u>36 767</u> 25 532	<u>32 768</u> 25 532	<u>35 694</u> 25 532	<u>28 662</u> 25 532	<u>35 694</u> 25 532
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 292</u> 25 806	<u>35 973</u> 25 806	<u>37 046</u> 25 806	<u>33 047</u> 25 806	<u>35 973</u> 25 806	<u>28 941</u> 25 806	<u>35 973</u> 25 806

							-	-	-	-	-
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 577</u> 26 087	<u>36 258</u> 26 087	<u>37 331</u> 26 087	<u>33 332</u> 26 087	<u>36 258</u> 26 087	<u>29 226</u> 26 087	<u>36 258</u> 26 087
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 868</u> 26 374	<u>36 549</u> 26 374	<u>37 622</u> 26 374	<u>33 623</u> 26 374	<u>36 549</u> 26 374	<u>29 517</u> 26 374	<u>36 549</u> 26 374
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 470</u> 26 966	<u>37 151</u> 26 966	<u>38 224</u> 26 966	<u>34 225</u> 26 966	<u>37 151</u> 26 966	<u>30 119</u> 26 966	<u>37 151</u> 26 966
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>27 608</u> 24 821	<u>37 167</u> 24 821	<u>38 679</u> 24 821	<u>33 582</u> 24 821	<u>37 167</u> 24 821	<u>28 203</u> 24 821	<u>37 167</u> 24 821
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 546</u> 25 072	<u>35 227</u> 25 072	<u>36 300</u> 25 072	<u>32 301</u> 25 072	<u>35 227</u> 25 072	<u>28 195</u> 25 072	<u>35 227</u> 25 072
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 071</u> 25 589	<u>35 752</u> 25 589	<u>36 825</u> 25 589	<u>32 826</u> 25 589	<u>35 752</u> 25 589	<u>28 720</u> 25 589	<u>35 752</u> 25 589
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 342</u> 25 856	<u>36 023</u> 25 856	<u>37 096</u> 25 856	<u>33 097</u> 25 856	<u>36 023</u> 25 856	<u>28 991</u> 25 856	<u>36 023</u> 25 856
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 546</u> 25 072	<u>35 227</u> 25 072	<u>36 300</u> 25 072	<u>32 301</u> 25 072	<u>35 227</u> 25 072	<u>28 195</u> 25 072	<u>35 227</u> 25 072
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 806</u> 25 328	<u>35 487</u> 25 328	<u>36 560</u> 25 328	<u>32 561</u> 25 328	<u>35 487</u> 25 328	<u>28 454</u> 25 328	<u>35 487</u> 25 328
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 342</u> 25 856	<u>36 023</u> 25 856	<u>37 096</u> 25 856	<u>33 097</u> 25 856	<u>36 023</u> 25 856	<u>28 991</u> 25 856	<u>36 023</u> 25 856
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 619</u> 26 128	<u>36 299</u> 26 128	<u>37 372</u> 26 128	<u>33 373</u> 26 128	<u>36 299</u> 26 128	<u>29 267</u> 26 128	<u>36 299</u> 26 128
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 619</u> 26 128	<u>36 299</u> 26 128	<u>37 372</u> 26 128	<u>33 373</u> 26 128	<u>36 299</u> 26 128	<u>29 267</u> 26 128	<u>36 299</u> 26 128

							-	-	-	-	-
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 901</u> 26 406	<u>36 582</u> 26 406	<u>37 655</u> 26 406	<u>33 656</u> 26 406	<u>36 582</u> 26 406	<u>29 550</u> 26 406	<u>36 582</u> 26 406
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 484</u> 26 980	<u>37 165</u> 26 980	<u>38 238</u> 26 980	<u>34 239</u> 26 980	<u>37 165</u> 26 980	<u>30 133</u> 26 980	<u>37 165</u> 26 980
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 785</u> 27 276	<u>37 466</u> 27 276	<u>38 539</u> 27 276	<u>34 540</u> 27 276	<u>37 466</u> 27 276	<u>30 434</u> 27 276	<u>37 466</u> 27 276
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>27 608</u> 24 821	<u>37 167</u> 24 821	<u>38 679</u> 24 821	<u>33 582</u> 24 821	<u>37 167</u> 24 821	<u>28 203</u> 24 821	<u>37 167</u> 24 821
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>27 790</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000	<u>38 860</u> 25 000	<u>33 764</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000	<u>28 385</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>27 729</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>36 483</u> 25 253	<u>32 484</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>28 378</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>28 258</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>37 012</u> 25 773	<u>33 013</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>28 907</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>28 531</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>37 285</u> 26 042	<u>33 286</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>29 180</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>27 729</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>36 483</u> 25 253	<u>32 484</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>28 378</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>27 991</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>36 745</u> 25 510	<u>32 746</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>28 640</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>28 531</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>37 285</u> 26 042	<u>33 286</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>29 180</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042

							-	-	-	-	-
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>28 809</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>37 563</u> 26 316	<u>33 564</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>29 458</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>28 809</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>37 563</u> 26 316	<u>33 564</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>29 458</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>29 094</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>37 848</u> 26 596	<u>33 849</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>29 743</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>29 681</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>38 435</u> 27 174	<u>34 436</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>30 330</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>29 985</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>38 739</u> 27 473	<u>34 740</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>30 633</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>29 060</u> 26 250	<u>38 618</u> 26 250	<u>40 130</u> 26 250	<u>35 034</u> 26 250	<u>38 618</u> 26 250	<u>29 655</u> 26 250	<u>38 618</u> 26 250
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>29 012</u> 26 515	<u>36 693</u> 26 515	<u>37 766</u> 26 515	<u>33 767</u> 26 515	<u>36 693</u> 26 515	<u>29 661</u> 26 515	<u>36 693</u> 26 515
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>29 567</u> 27 062	<u>37 248</u> 27 062	<u>38 321</u> 27 062	<u>34 322</u> 27 062	<u>37 248</u> 27 062	<u>30 216</u> 27 062	<u>37 248</u> 27 062
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>29 854</u> 27 344	<u>37 535</u> 27 344	<u>38 608</u> 27 344	<u>34 609</u> 27 344	<u>37 535</u> 27 344	<u>30 503</u> 27 344	<u>37 535</u> 27 344
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>29 012</u> 26 515	<u>36 693</u> 26 515	<u>37 766</u> 26 515	<u>33 767</u> 26 515	<u>36 693</u> 26 515	<u>29 661</u> 26 515	<u>36 693</u> 26 515
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>29 287</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>38 041</u> 26 786	<u>34 042</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786	<u>29 936</u> 26 786	<u>36 968</u> 26 786
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>29 854</u> 27 344	<u>37 535</u> 27 344	<u>38 608</u> 27 344	<u>34 609</u> 27 344	<u>37 535</u> 27 344	<u>30 503</u> 27 344	<u>37 535</u> 27 344



							-	-	-	-	-
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>30 146</u> 27 632	<u>37 827</u> 27 632	<u>38 900</u> 27 632	<u>34 901</u> 27 632	<u>37 827</u> 27 632	<u>30 795</u> 27 632	<u>37 827</u> 27 632
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>30 146</u> 27 632	<u>37 827</u> 27 632	<u>38 900</u> 27 632	<u>34 901</u> 27 632	<u>37 827</u> 27 632	<u>30 795</u> 27 632	<u>37 827</u> 27 632
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>30 445</u> 27 926	<u>38 126</u> 27 926	<u>39 199</u> 27 926	<u>35 200</u> 27 926	<u>38 126</u> 27 926	<u>31 094</u> 27 926	<u>38 126</u> 27 926
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>31 062</u> 28 533	<u>38 743</u> 28 533	<u>39 816</u> 28 533	<u>35 817</u> 28 533	<u>38 743</u> 28 533	<u>31 710</u> 28 533	<u>38 743</u> 28 533
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>31 380</u> 28 846	<u>39 061</u> 28 846	<u>40 134</u> 28 846	<u>36 135</u> 28 846	<u>39 061</u> 28 846	<u>32 029</u> 28 846	<u>39 061</u> 28 846
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>30 393</u> 27 563	<u>39 952</u> 27 563	<u>41 463</u> 27 563	<u>36 367</u> 27 563	<u>39 952</u> 27 563	<u>30 988</u> 27 563	<u>39 952</u> 27 563
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>30 359</u> 27 841	<u>38 040</u> 27 841	<u>39 113</u> 27 841	<u>35 114</u> 27 841	<u>38 040</u> 27 841	<u>31 008</u> 27 841	<u>38 040</u> 27 841
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>30 942</u> 28 415	<u>38 623</u> 28 415	<u>39 696</u> 28 415	<u>35 697</u> 28 415	<u>38 623</u> 28 415	<u>31 591</u> 28 415	<u>38 623</u> 28 415
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>31 243</u> 28 711	<u>38 924</u> 28 711	<u>39 997</u> 28 711	<u>35 998</u> 28 711	<u>38 924</u> 28 711	<u>31 892</u> 28 711	<u>38 924</u> 28 711
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>30 359</u> 27 841	<u>38 040</u> 27 841	<u>39 113</u> 27 841	<u>35 114</u> 27 841	<u>38 040</u> 27 841	<u>31 008</u> 27 841	<u>38 040</u> 27 841
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>30 648</u> 28 125	<u>38 329</u> 28 125	<u>39 402</u> 28 125	<u>35 403</u> 28 125	<u>38 329</u> 28 125	<u>31 296</u> 28 125	<u>38 329</u> 28 125
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>31 243</u> 28 711	<u>38 924</u> 28 711	<u>39 997</u> 28 711	<u>35 998</u> 28 711	<u>38 924</u> 28 711	<u>31 892</u> 28 711	<u>38 924</u> 28 711

							-	-	-	-	-
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>31 550</u> 29 013	<u>39 231</u> 29 013	<u>40 304</u> 29 013	<u>36 305</u> 29 013	<u>39 231</u> 29 013	<u>32 199</u> 29 013	<u>39 231</u> 29 013
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>31 550</u> 29 013	<u>39 231</u> 29 013	<u>40 304</u> 29 013	<u>36 305</u> 29 013	<u>39 231</u> 29 013	<u>32 199</u> 29 013	<u>39 231</u> 29 013
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>31 864</u> 29 322	<u>39 545</u> 29 322	<u>40 617</u> 29 322	<u>36 618</u> 29 322	<u>39 545</u> 29 322	<u>32 512</u> 29 322	<u>39 545</u> 29 322
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>32 511</u> 29 959	<u>40 192</u> 29 959	<u>41 265</u> 29 959	<u>37 266</u> 29 959	<u>40 192</u> 29 959	<u>33 160</u> 29 959	<u>40 192</u> 29 959
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>32 846</u> 30 288	<u>40 527</u> 30 288	<u>41 600</u> 30 288	<u>37 601</u> 30 288	<u>40 527</u> 30 288	<u>33 494</u> 30 288	<u>40 527</u> 30 288
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>31 793</u> 28 941	<u>41 352</u> 28 941	<u>42 864</u> 28 941	<u>37 767</u> 28 941	<u>41 352</u> 28 941	<u>32 388</u> 28 941	<u>41 352</u> 28 941
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>31 773</u> 29 233	<u>39 454</u> 29 233	<u>40 527</u> 29 233	<u>36 528</u> 29 233	<u>39 454</u> 29 233	<u>32 422</u> 29 233	<u>39 454</u> 29 233
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>32 386</u> 29 836	<u>40 067</u> 29 836	<u>41 140</u> 29 836	<u>37 141</u> 29 836	<u>40 067</u> 29 836	<u>33 034</u> 29 836	<u>40 067</u> 29 836
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>32 701</u> 30 146	<u>40 382</u> 30 146	<u>41 455</u> 30 146	<u>37 456</u> 30 146	<u>40 382</u> 30 146	<u>33 350</u> 30 146	<u>40 382</u> 30 146
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>31 773</u> 29 233	<u>39 454</u> 29 233	<u>40 527</u> 29 233	<u>36 528</u> 29 233	<u>39 454</u> 29 233	<u>32 422</u> 29 233	<u>39 454</u> 29 233
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>32 076</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531	<u>40 830</u> 29 531	<u>36 831</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531	<u>32 725</u> 29 531	<u>39 757</u> 29 531
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>32 701</u> 30 146	<u>40 382</u> 30 146	<u>41 455</u> 30 146	<u>37 456</u> 30 146	<u>40 382</u> 30 146	<u>33 350</u> 30 146	<u>40 382</u> 30 146

							-	-	-	-	-
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>33 024</u> 30 464	<u>40 705</u> 30 464	<u>41 778</u> 30 464	<u>37 779</u> 30 464	<u>40 705</u> 30 464	<u>33 673</u> 30 464	<u>40 705</u> 30 464
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>33 024</u> 30 464	<u>40 705</u> 30 464	<u>41 778</u> 30 464	<u>37 779</u> 30 464	<u>40 705</u> 30 464	<u>33 673</u> 30 464	<u>40 705</u> 30 464
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>33 353</u> 30 788	<u>41 034</u> 30 788	<u>42 107</u> 30 788	<u>38 108</u> 30 788	<u>41 034</u> 30 788	<u>34 002</u> 30 788	<u>41 034</u> 30 788
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>34 033</u> 31 457	<u>41 714</u> 31 457	<u>42 787</u> 31 457	<u>38 788</u> 31 457	<u>41 714</u> 31 457	<u>34 682</u> 31 457	<u>41 714</u> 31 457
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>34 384</u> 31 803	<u>42 065</u> 31 803	<u>43 138</u> 31 803	<u>39 139</u> 31 803	<u>42 065</u> 31 803	<u>35 033</u> 31 803	<u>42 065</u> 31 803

**212-102.**

							-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>18 771</u> 16 123	<u>28 329</u> 16 123	<u>29 841</u> 16 123	<u>24 745</u> 16 123	<u>28 329</u> 16 123	<u>19 366</u> 16 123	<u>28 329</u> 16 123
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 409</u> 17 735	<u>29 967</u> 17 735	<u>31 479</u> 17 735	<u>26 383</u> 17 735	<u>29 967</u> 17 735	<u>21 004</u> 17 735	<u>29 967</u> 17 735
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>22 211</u> 19 509	<u>31 769</u> 19 509	<u>33 281</u> 19 509	<u>28 185</u> 19 509	<u>31 769</u> 19 509	<u>22 806</u> 19 509	<u>31 769</u> 19 509
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>23 063</u> 20 348	<u>32 622</u> 20 348	<u>34 134</u> 20 348	<u>29 038</u> 20 348	<u>32 622</u> 20 348	<u>23 658</u> 20 348	<u>32 622</u> 20 348
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>23 063</u> 20 348	<u>32 622</u> 20 348	<u>34 134</u> 20 348	<u>29 038</u> 20 348	<u>32 622</u> 20 348	<u>23 658</u> 20 348	<u>32 622</u> 20 348

							-	-	-	-	-
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>24 043</u> 21 313	<u>33 602</u> 21 313	<u>35 113</u> 21 313	<u>30 017</u> 21 313	<u>33 602</u> 21 313	<u>24 638</u> 21 313	<u>33 602</u> 21 313
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>24 959</u> 22 214	<u>34 518</u> 22 214	<u>36 030</u> 22 214	<u>30 933</u> 22 214	<u>34 518</u> 22 214	<u>25 554</u> 22 214	<u>34 518</u> 22 214
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>25 866</u> 23 107	<u>35 425</u> 23 107	<u>36 937</u> 23 107	<u>31 841</u> 23 107	<u>35 425</u> 23 107	<u>26 461</u> 23 107	<u>35 425</u> 23 107
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>26 701</u> 23 929	<u>36 260</u> 23 929	<u>37 771</u> 23 929	<u>32 675</u> 23 929	<u>36 260</u> 23 929	<u>27 296</u> 23 929	<u>36 260</u> 23 929
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>26 701</u> 23 929	<u>36 260</u> 23 929	<u>37 771</u> 23 929	<u>32 675</u> 23 929	<u>36 260</u> 23 929	<u>27 296</u> 23 929	<u>36 260</u> 23 929
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>27 608</u> 24 821	<u>37 167</u> 24 821	<u>38 679</u> 24 821	<u>33 582</u> 24 821	<u>37 167</u> 24 821	<u>28 203</u> 24 821	<u>37 167</u> 24 821
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>19 520</u> 16 861	<u>29 079</u> 16 861	<u>30 591</u> 16 861	<u>25 494</u> 16 861	<u>29 079</u> 16 861	<u>20 115</u> 16 861	<u>29 079</u> 16 861
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 233</u> 18 547	<u>30 792</u> 18 547	<u>32 304</u> 18 547	<u>27 208</u> 18 547	<u>30 792</u> 18 547	<u>21 828</u> 18 547	<u>30 792</u> 18 547
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>23 118</u> 20 402	<u>32 676</u> 20 402	<u>34 188</u> 20 402	<u>29 092</u> 20 402	<u>32 676</u> 20 402	<u>23 713</u> 20 402	<u>32 676</u> 20 402
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>23 971</u> 21 241	<u>33 529</u> 21 241	<u>35 041</u> 21 241	<u>29 945</u> 21 241	<u>33 529</u> 21 241	<u>24 566</u> 21 241	<u>33 529</u> 21 241
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>23 971</u> 21 241	<u>33 529</u> 21 241	<u>35 041</u> 21 241	<u>29 945</u> 21 241	<u>33 529</u> 21 241	<u>24 566</u> 21 241	<u>33 529</u> 21 241
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>24 950</u> 22 205	<u>34 509</u> 22 205	<u>36 021</u> 22 205	<u>30 924</u> 22 205	<u>34 509</u> 22 205	<u>25 545</u> 22 205	<u>34 509</u> 22 205

							-	-	-	-	-
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 866</u> 23 107	<u>35 425</u> 23 107	<u>36 937</u> 23 107	<u>31 841</u> 23 107	<u>35 425</u> 23 107	<u>26 461</u> 23 107	<u>35 425</u> 23 107
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 774</u> 24 000	<u>36 332</u> 24 000	<u>37 844</u> 24 000	<u>32 748</u> 24 000	<u>36 332</u> 24 000	<u>27 369</u> 24 000	<u>36 332</u> 24 000
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>27 608</u> 24 821	<u>37 167</u> 24 821	<u>38 679</u> 24 821	<u>33 582</u> 24 821	<u>37 167</u> 24 821	<u>28 203</u> 24 821	<u>37 167</u> 24 821
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>27 608</u> 24 821	<u>37 167</u> 24 821	<u>38 679</u> 24 821	<u>33 582</u> 24 821	<u>37 167</u> 24 821	<u>28 203</u> 24 821	<u>37 167</u> 24 821
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>27 790</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000	<u>38 860</u> 25 000	<u>33 764</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000	<u>28 385</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000

**212-103.**

							-	-	-	-	-
212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>693</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

**212-2.****212-201.**

212-201-0100	7473-2010	3			

					,	.
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u>	35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u>	36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u>	37 833

**212-202.**

					,	.
212-202-0100	51263-2008	3				
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u>	24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u>	25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u>	26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u>	27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u>	29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u>	30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u>	32 143

**212-3.**  
**212-301.**

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

**212-4.**  
**212-401.**

							-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>18 303</u> 15 859	<u>27 065</u> 15 859	<u>28 451</u> 15 859	<u>23 779</u> 15 859	<u>27 065</u> 15 859	<u>18 848</u> 15 859	<u>27 065</u> 15 859
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>19 109</u> 16 652	<u>27 871</u> 16 652	<u>29 257</u> 16 652	<u>24 585</u> 16 652	<u>27 871</u> 16 652	<u>19 654</u> 16 652	<u>27 871</u> 16 652
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>19 278</u> 16 818	<u>28 040</u> 16 818	<u>29 426</u> 16 818	<u>24 754</u> 16 818	<u>28 040</u> 16 818	<u>19 823</u> 16 818	<u>28 040</u> 16 818
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>19 517</u> 17 054	<u>28 279</u> 17 054	<u>29 665</u> 17 054	<u>24 993</u> 17 054	<u>28 279</u> 17 054	<u>20 062</u> 17 054	<u>28 279</u> 17 054
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>19 698</u> 17 232	<u>28 460</u> 17 232	<u>29 846</u> 17 232	<u>25 175</u> 17 232	<u>28 460</u> 17 232	<u>20 244</u> 17 232	<u>28 460</u> 17 232
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>19 971</u> 17 500	<u>28 732</u> 17 500	<u>30 118</u> 17 500	<u>25 447</u> 17 500	<u>28 732</u> 17 500	<u>20 516</u> 17 500	<u>28 732</u> 17 500

							-	-	-	-	-
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>20 504</u> 18 025	<u>29 266</u> 18 025	<u>30 652</u> 18 025	<u>25 980</u> 18 025	<u>29 266</u> 18 025	<u>21 049</u> 18 025	<u>29 266</u> 18 025
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>20 696</u> 18 214	<u>29 458</u> 18 214	<u>30 844</u> 18 214	<u>26 172</u> 18 214	<u>29 458</u> 18 214	<u>21 242</u> 18 214	<u>29 458</u> 18 214
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>21 053</u> 18 566	<u>29 815</u> 18 566	<u>31 201</u> 18 566	<u>26 530</u> 18 566	<u>29 815</u> 18 566	<u>21 599</u> 18 566	<u>29 815</u> 18 566
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>21 619</u> 19 123	<u>30 381</u> 19 123	<u>31 767</u> 19 123	<u>27 095</u> 19 123	<u>30 381</u> 19 123	<u>22 165</u> 19 123	<u>30 381</u> 19 123
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 298</u> 14 759	<u>23 461</u> 13 640	<u>26 010</u> 12 964	<u>21 649</u> 13 656	<u>27 048</u> 13 656	<u>19 135</u> 13 656	<u>27 048</u> 13 656
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>18 048</u> 15 497	<u>25 700</u> 15 835	<u>28 138</u> 15 050	<u>23 890</u> 15 854	<u>29 289</u> 15 854	<u>21 377</u> 15 854	<u>29 289</u> 15 854
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>18 835</u> 16 272	<u>26 179</u> 16 305	<u>28 593</u> 15 497	<u>24 370</u> 16 324	<u>29 769</u> 16 324	<u>21 857</u> 16 324	<u>29 769</u> 16 324
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>19 524</u> 16 950	<u>26 978</u> 17 088	<u>29 352</u> 16 241	<u>25 170</u> 17 108	<u>30 569</u> 17 108	<u>22 657</u> 17 108	<u>30 569</u> 17 108
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>21 131</u> 18 532	<u>27 460</u> 17 560	<u>29 810</u> 16 690	<u>25 652</u> 17 581	<u>31 051</u> 17 581	<u>23 139</u> 17 581	<u>31 051</u> 17 581
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>21 590</u> 18 984						
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>23 703</u> 21 064						
212-401-0300	28013-98 -	3									



							-	-	-	-	-
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>11 355</u> 8 910	<u>19 144</u> 9 407	<u>21 906</u> 8 941	<u>17 326</u> 9 419	<u>22 725</u> 9 419	<u>14 813</u> 9 419	<u>22 725</u> 9 419

**212-402.**

							-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>25 081</u> 22 214	<u>25 013</u> 22 051	<u>26 458</u> 22 051	<u>26 458</u> 22 051	<u>26 458</u> 22 051	<u>26 458</u> 22 051	<u>26 458</u> 22 051
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>24 149</u> 21 296	<u>24 084</u> 21 140	<u>25 528</u> 21 140	<u>25 528</u> 21 140	<u>25 528</u> 21 140	<u>25 528</u> 21 140	<u>25 528</u> 21 140
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>22 656</u> 19 828	<u>22 597</u> 19 682	<u>24 041</u> 19 682	<u>24 041</u> 19 682	<u>24 041</u> 19 682	<u>24 041</u> 19 682	<u>24 041</u> 19 682
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>22 097</u> 19 277	<u>22 039</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>22 097</u> 19 277	<u>22 039</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135	<u>23 483</u> 19 135
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>22 470</u> 19 644	<u>22 411</u> 19 499	<u>23 855</u> 19 499	<u>23 855</u> 19 499	<u>23 855</u> 19 499	<u>23 855</u> 19 499	<u>23 855</u> 19 499
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>24 185</u> 21 847	<u>24 116</u> 21 686	<u>25 260</u> 21 686	<u>25 260</u> 21 686	<u>25 260</u> 21 686	<u>25 260</u> 21 686	<u>25 260</u> 21 686
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>30 095</u> 27 355	<u>30 008</u> 27 154	<u>31 332</u> 27 154	<u>31 332</u> 27 154	<u>31 332</u> 27 154	<u>31 332</u> 27 154	<u>31 332</u> 27 154
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>27 729</u> 25 336	<u>27 648</u> 25 149	<u>28 792</u> 25 149	<u>28 792</u> 25 149	<u>28 792</u> 25 149	<u>28 792</u> 25 149	<u>28 792</u> 25 149

							-	-	-	-	-
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	, ( 0,7 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

**212-5.**  
**212-501.**

							-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										

							-	-	-	-	-
212-501-0101	, I		1	1000	<u>15 285</u> 14 464	<u>17 126</u> 14 890	<u>17 126</u> 14 890	<u>17 126</u> 14 890	<u>17 126</u> 14 890	<u>17 126</u> 14 890	<u>17 126</u> 14 890
212-501-0102	, II		1	1000	<u>15 285</u> 14 464	<u>16 978</u> 14 745	<u>16 978</u> 14 745	<u>16 978</u> 14 745	<u>16 978</u> 14 745	<u>16 978</u> 14 745	<u>16 978</u> 14 745
212-501-0103	, I		1	1000	<u>15 285</u> 14 464	<u>17 429</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188	<u>16 867</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188	<u>15 902</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188
212-501-0104	, II		1	1000	<u>15 285</u> 14 464	<u>17 429</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188	<u>17 276</u> 15 037	<u>17 429</u> 15 188	<u>15 902</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>15 285</u> 14 464	<u>15 555</u> 14 890	<u>15 555</u> 14 890	<u>15 555</u> 14 890	<u>15 555</u> 14 890	<u>15 555</u> 14 890	<u>15 555</u> 14 890
212-501-0202	, II		1	1000	<u>15 285</u> 14 464	<u>15 407</u> 14 745	<u>15 407</u> 14 745	<u>15 407</u> 14 745	<u>15 407</u> 14 745	<u>15 407</u> 14 745	<u>15 407</u> 14 745
212-501-0203	, I		1	1000	<u>15 285</u> 14 464	<u>17 429</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188	<u>16 867</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188	<u>15 902</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188
212-501-0204	, II		1	1000	<u>15 285</u> 14 464	<u>17 429</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188	<u>16 867</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188	<u>15 902</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188
212-501-0206	, I		1	1000	<u>15 210</u> 14 610	<u>16 015</u> 15 341	<u>16 015</u> 15 341	<u>16 015</u> 15 341	<u>16 015</u> 15 341	<u>16 015</u> 15 341	<u>16 015</u> 15 341
212-501-0207	, II		1	1000	<u>15 210</u> 14 610	<u>16 015</u> 15 341	<u>16 015</u> 15 341	<u>16 015</u> 15 341	<u>16 015</u> 15 341	<u>16 015</u> 15 341	<u>16 015</u> 15 341
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>14 153</u> 13 515	<u>16 386</u> 13 515	<u>17 427</u> 13 515	<u>15 161</u> 13 515	<u>16 560</u> 13 515	<u>14 520</u> 13 515	<u>16 213</u> 13 515

							-	-	-	-	-
212-501-0302	, II		1	1000	<u>13 621</u> 12 994	<u>15 854</u> 12 994	<u>16 895</u> 12 994	<u>14 629</u> 12 994	<u>16 028</u> 12 994	<u>13 988</u> 12 994	<u>15 681</u> 12 994
212-501-0304	, II		1	1000	<u>17 122</u> 16 272	<u>13 717</u> 10 898	<u>14 758</u> 10 898	<u>12 492</u> 10 898	<u>13 891</u> 10 898	<u>11 851</u> 10 898	<u>13 544</u> 10 898
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>14 496</u> 13 908	<u>16 833</u> 14 603	<u>16 833</u> 14 603	<u>16 833</u> 14 603	<u>16 833</u> 14 603	<u>16 833</u> 14 603	<u>16 833</u> 14 603
212-501-0402	II		1	1000	<u>14 362</u> 13 776	<u>16 231</u> 14 012	<u>16 231</u> 14 012	<u>15 669</u> 14 012	<u>16 231</u> 14 012	<u>14 704</u> 14 012	<u>14 704</u> 14 012
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>16 467</u> 15 784	<u>18 701</u> 15 784	<u>19 741</u> 15 784	<u>17 476</u> 15 784	<u>18 874</u> 15 784	<u>16 834</u> 15 784	<u>18 527</u> 15 784
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>12 319</u> 11 717	<u>14 553</u> 11 717	<u>15 593</u> 11 717	<u>13 328</u> 11 717	<u>14 726</u> 11 717	<u>12 686</u> 11 717	<u>14 379</u> 11 717

**212-503.**

-

							-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										

					,	.	.	-	-	-	-	-
212-503-0101	-10		1	1000	<u>17 965</u> 17 102	<u>19 573</u> 17 289	<u>19 573</u> 17 289	<u>19 030</u> 17 289	<u>19 573</u> 17 289	<u>18 046</u> 17 289	<u>19 573</u> 17 289	
212-503-0102	-15		1	1000	<u>16 828</u> 15 983	<u>18 895</u> 16 624	<u>18 895</u> 16 624	<u>18 352</u> 16 624	<u>18 895</u> 16 624	<u>17 368</u> 16 624	<u>18 895</u> 16 624	
212-503-0103	-20		1	1000	<u>16 203</u> 15 368	<u>17 785</u> 15 537	<u>17 785</u> 15 537	<u>17 243</u> 15 537	<u>17 785</u> 15 537	<u>16 258</u> 15 537	<u>17 785</u> 15 537	

**212-6.** ,  
**212-601.** -

					,	.	.	-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -											
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>48</u> 46	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
212-601-0300	-											
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294							

**213.**  
**213-1.**  
**213-101.**

					,	.
--	--	--	--	--	---	---

					,	
						.
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .				
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>84 430</u> 78 492	
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>84 430</u> 78 492	
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>84 430</u> 78 492	
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .				
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>77 715</u> 72 489	
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .				
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>105 340</u> 99 275	
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>107 870</u> 101 729	
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>116 157</u> 109 764	
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>118 920</u> 112 443	
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>120 761</u> 114 229	

					,	
						.
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .				
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>112 363</u> 105 831	
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .				
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>159 324</u> 151 366	
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>166 691</u> 158 509	
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>176 819</u> 168 331	
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>181 424</u> 172 795	
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>186 028</u> 177 259	

**213-102.**

					,	
						.
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .				
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>83 615</u> 77 655	

					,	.
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>83 891</u>	77 926
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>84 168</u>	78 198
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .				
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>124 187</u>	117 432

**213-104.**

, , ,

					,	.
213-104-0100	1598-96					
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u>	167 243
213-104-0200	474-90					
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u>	244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u>	235 045
213-104-0300	2694-78	3				
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u>	275 725
213-104-0400	2694-78	3				





					,	.	.	-	-	-	-	-
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>21 283</u> 20 150							
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>21 326</u> 20 150							

**213-304.**

					,	.	.	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.										
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>302</u> 272	<u>367</u> 272	<u>420</u> 272	<u>326</u> 272	<u>373</u> 272	<u>301</u> 272	<u>362</u> 272	
213-304-0102	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>330</u> 303			<u>355</u> 303		<u>327</u> 303		
213-304-0103	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>155</u> 141	<u>186</u> 141	<u>211</u> 141	<u>167</u> 141	<u>189</u> 141	<u>155</u> 141	<u>184</u> 141	

**213-306.**

					,	.	.	-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2										
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>4 336</u> 4 217	<u>4 360</u> 4 217	<u>4 393</u> 4 217	<u>4 345</u> 4 217	<u>4 364</u> 4 217	<u>4 334</u> 4 217	<u>4 357</u> 4 217	

				,	.	.	-	-	-	-	-
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	<u>5 510</u> 5 362	<u>5 535</u> 5 362	<u>5 568</u> 5 362	<u>5 520</u> 5 362	<u>5 538</u> 5 362	<u>5 509</u> 5 362	<u>5 532</u> 5 362

**213-307.**

				,	.	.	-	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3									
213-307-0101		3	1	2400	<u>94 719</u> 90 141	<u>101 369</u> 90 141	<u>110 236</u> 90 141	<u>97 330</u> 90 141	<u>102 231</u> 90 141	<u>94 335</u> 90 141	<u>100 507</u> 90 141
213-307-0102		3	1	2400	<u>106 283</u> 101 410	<u>112 933</u> 101 410	<u>121 799</u> 101 410	<u>108 894</u> 101 410	<u>113 795</u> 101 410	<u>105 899</u> 101 410	<u>112 071</u> 101 410

**213-308.**

				,	.	.	-	-	-	-	-
213-308-0100	- 4001-2013	3									
213-308-0101	25	3	2	1500	<u>7 037</u> 4 911	<u>10 227</u> 8 426	<u>11 426</u> 9 594	<u>8 908</u> 4 911	<u>9 580</u> 7 796	<u>6 936</u> 4 911	<u>11 698</u> 4 911
213-308-0102	35	3	2	1900	<u>18 228</u> 4 418						
213-308-0103	50	3	2	2000	<u>18 983</u> 4 451						

					,	.		-	-	-	-	-
213-308-0104	75	3	2	2100	<u>19 738</u>							
					4 483							

**213-309.**

					,	.
213-309-0200	19222-84	3				
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 007</u>	
					32 589	

**22.****221.****221-1.****221-101.**

					,	.
221-101-0100	19804-2012					

**221-102.**

					,	.		-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---	---	---	---

				,	.	.	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3									
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>37 994</u> 34 840	<u>32 238</u> 29 151	<u>45 584</u> 42 340	<u>40 557</u> 34 840	<u>41 671</u> 38 473	<u>38 840</u> 34 840	<u>44 377</u> 34 840

**221-103.**

				,	.	.	-	-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3									
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489	<u>84 880</u> 73 864						
221-103-0200	28737-90	3									
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>84 993</u> 73 865	<u>76 637</u> 72 953	<u>103 753</u> 73 865	<u>83 706</u> 73 865	<u>77 377</u> 67 029	<u>84 349</u> 73 865	<u>92 636</u> 73 865

**221-104.**

				,	.	.	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

					,	.	.	-	-	-	-	-		
221-104-0100	956-93													
221-104-0102	956-93	2,5	'	2	3	1	2504	<u>67 762</u> 64 753	<u>75 045</u> 64 753	<u>93 498</u> 64 753	<u>70 459</u> 64 753	<u>75 510</u> 64 753	<u>67 762</u> 64 753	<u>74 270</u> 64 753
221-104-0103	956-93	3,5	'	2	3	1	2504	<u>73 719</u> 63 071	<u>65 827</u> 62 292	<u>91 966</u> 63 071	<u>72 467</u> 63 071	<u>67 232</u> 57 325	<u>73 093</u> 63 071	<u>81 153</u> 63 071
221-104-0104	956-93	4,5	'	2	3	1	2504	<u>62 305</u> 58 811	<u>63 723</u> 60 213	<u>70 222</u> 66 635	<u>64 915</u> 58 811	<u>66 801</u> 63 255	<u>63 166</u> 58 811	<u>68 807</u> 58 811

222.

222-1.

222-101.

					,	.	.	-	-	-	-	
222-101-0200		3										
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>83 290</u> 79 246	<u>94 005</u> 79 246	<u>120 928</u> 79 246	<u>87 601</u> 79 246	<u>94 883</u> 79 246	<u>84 670</u> 79 246	<u>93 126</u> 79 246	
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>91 620</u> 87 413	<u>102 335</u> 87 413	<u>129 258</u> 87 413	<u>95 931</u> 87 413	<u>103 213</u> 87 413	<u>93 001</u> 87 413	<u>101 457</u> 87 413	

							-	-	-	-	-
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>71 077</u> 68 370	<u>76 913</u> 68 370	<u>91 579</u> 68 370	<u>73 425</u> 68 370	<u>77 392</u> 68 370	<u>71 829</u> 68 370	<u>76 435</u> 68 370
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>72 861</u> 70 119	<u>78 697</u> 70 119	<u>93 363</u> 70 119	<u>75 209</u> 70 119	<u>79 175</u> 70 119	<u>73 612</u> 70 119	<u>78 218</u> 70 119
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>85 689</u> 81 598	<u>96 404</u> 81 598	<u>123 327</u> 81 598	<u>90 000</u> 81 598	<u>97 282</u> 81 598	<u>87 069</u> 81 598	<u>95 525</u> 81 598
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>93 684</u> 89 436	<u>104 398</u> 89 436	<u>131 322</u> 89 436	<u>97 995</u> 89 436	<u>105 276</u> 89 436	<u>95 064</u> 89 436	<u>103 520</u> 89 436
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>75 504</u> 72 701	<u>81 384</u> 72 701	<u>96 159</u> 72 701	<u>77 870</u> 72 701	<u>81 866</u> 72 701	<u>76 261</u> 72 701	<u>80 902</u> 72 701

							-	-	-	-	-
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>72 914</u> 70 171	<u>78 750</u> 70 171	<u>93 416</u> 70 171	<u>75 262</u> 70 171	<u>79 229</u> 70 171	<u>73 666</u> 70 171	<u>78 272</u> 70 171
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>82 991</u> 78 963	<u>93 662</u> 78 963	<u>120 476</u> 78 963	<u>87 284</u> 78 963	<u>94 537</u> 78 963	<u>84 366</u> 78 963	<u>92 787</u> 78 963
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>70 131</u> 67 344	<u>76 403</u> 67 344	<u>92 163</u> 67 344	<u>72 654</u> 67 344	<u>76 917</u> 67 344	<u>70 939</u> 67 344	<u>75 888</u> 67 344
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>76 104</u> 73 142	<u>82 637</u> 73 142	<u>99 054</u> 73 142	<u>78 733</u> 73 142	<u>83 173</u> 73 142	<u>76 946</u> 73 142	<u>82 102</u> 73 142
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>140 649</u> 135 372	<u>151 842</u> 135 372	<u>179 970</u> 135 372	<u>145 152</u> 135 372	<u>152 760</u> 135 372	<u>142 090</u> 135 372	<u>150 925</u> 135 372





					,	.	.	-	-	-	-	-
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>146 326</u> 136 882							

**222-104.**

					,	.	.	-	-	-	-	
222-104-0100	18980-2015	3										
222-104-0101	40 / 30 18980-2015	3	1	2500	<u>100 935</u> 96 988	<u>109 344</u> 98 200	<u>170 229</u> 165 461	<u>103 541</u> 96 988	<u>109 562</u> 98 200	<u>101 795</u> 96 988	<u>107 427</u> 96 988	
222-104-0103	50 / 30 18980-2015	3	1	2500	<u>96 961</u> 93 061	<u>105 289</u> 94 225	<u>121 045</u> 116 859	<u>99 567</u> 93 061	<u>105 538</u> 94 225	<u>97 821</u> 93 061	<u>103 453</u> 93 061	
222-104-0300	13015-2012	3										
222-104-0304	450 3 / 13015-2012	3	1	2493	<u>89 552</u> 86 051							
222-104-0306	450 4,5 / 13015-2012	3	1	2476	<u>88 047</u> 84 587							

**222-2.**

,

**222-202.**

							-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>198 161</u> 184 788	<u>189 310</u> 184 788	<u>216 974</u> 184 788	<u>196 871</u> 184 788	<u>180 269</u> 167 880	<u>197 516</u> 184 788	<u>205 825</u> 184 788

**222-203.**

							-	-	-	-	-
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>9 754</u> 9 305	<u>10 755</u> 9 453	<u>10 691</u> 10 231	<u>10 070</u> 9 305	<u>10 286</u> 9 831	<u>9 858</u> 9 305	<u>10 541</u> 9 305
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	<u>11 307</u> 10 890	<u>11 678</u> 10 319	<u>14 605</u> 10 890	<u>11 653</u> 10 890	<u>12 300</u> 10 890	<u>11 307</u> 10 890	<u>12 141</u> 10 890
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	<u>11 363</u> 10 883	<u>13 141</u> 11 815	<u>12 342</u> 11 850	<u>11 690</u> 10 883	<u>12 854</u> 12 356	<u>11 471</u> 10 883	<u>12 178</u> 10 883

				,	.	.	-	-	-	-	-
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329	<u>11 040</u> 10 613	<u>11 491</u> 10 081	<u>14 496</u> 10 613	<u>11 403</u> 10 613	<u>12 081</u> 10 613	<u>11 040</u> 10 613	<u>11 914</u> 10 613

**222-3.** , ,  
**222-301.** , ,

				,	.	.	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 470</u> 5 305	<u>5 684</u> 5 245	<u>5 807</u> 5 638	<u>5 565</u> 5 305	<u>4 449</u> 4 296	<u>5 501</u> 5 305	<u>5 706</u> 5 305
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 395</u> 16 701	<u>18 946</u> 16 910	<u>18 866</u> 18 154	<u>17 858</u> 16 701	<u>18 921</u> 16 910	<u>17 548</u> 16 701	<u>18 548</u> 16 701
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>16 657</u> 16 097						
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>22 273</u> 21 684	<u>23 522</u> 21 955	<u>23 355</u> 22 754	<u>22 580</u> 21 684	<u>23 420</u> 21 955	<u>22 374</u> 21 684	<u>23 039</u> 21 684

**222-302.** ,

				,	.	.	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

					,	.	.	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3										
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>146 075</u> 140 888	<u>153 575</u> 140 888	<u>173 391</u> 140 888	<u>148 938</u> 140 888	<u>154 233</u> 140 888	<u>146 943</u> 140 888	<u>152 917</u> 140 888	

**225.****225-1.****225-101.**

					,	.	.	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.										
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>8 215</u> 7 974	<u>7 762</u> 7 142	<u>8 625</u> 8 380	<u>8 350</u> 7 974	<u>8 448</u> 8 205	<u>8 259</u> 7 974	<u>8 552</u> 7 974	
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>7 419</u> 6 966							
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>11 276</u> 10 588							
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>4 913</u> 4 570	<u>5 359</u> 4 609		<u>5 152</u> 4 609	<u>5 464</u> 4 542	<u>4 977</u> 4 609	<u>5 478</u> 4 570	
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>11 450</u> 10 874	<u>9 842</u> 9 286	<u>12 714</u> 12 123	<u>11 867</u> 10 874	<u>12 148</u> 11 564	<u>11 588</u> 10 874	<u>12 489</u> 10 874	
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>16 010</u> 15 161	<u>15 848</u> 15 000	<u>17 906</u> 17 034	<u>16 636</u> 15 161	<u>17 256</u> 16 391	<u>16 217</u> 15 161	<u>17 568</u> 15 161	
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>18 357</u> 17 414	<u>17 993</u> 17 054	<u>20 443</u> 19 474	<u>19 045</u> 17 414	<u>20 230</u> 19 264	<u>18 585</u> 17 414	<u>20 071</u> 17 414	

							-	-	-	-	-
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>26 359</u> 24 947	<u>26 594</u> 25 179	<u>29 519</u> 28 069	<u>27 402</u> 24 947	<u>29 406</u> 27 957	<u>26 703</u> 24 947	<u>28 956</u> 24 947
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>26 573</u> 25 179	<u>26 481</u> 25 089	<u>29 669</u> 28 239	<u>27 594</u> 25 179	<u>28 511</u> 27 095	<u>26 910</u> 25 179	<u>29 117</u> 25 179
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>37 173</u> 35 104	<u>35 622</u> 33 571	<u>41 850</u> 39 725	<u>38 716</u> 35 104	<u>40 071</u> 37 967	<u>37 682</u> 35 104	<u>41 017</u> 35 104
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>10 081</u> 8 407						
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>14 274</u> 12 057	<u>17 583</u> 12 159		<u>15 956</u> 12 159	<u>18 768</u> 11 982	<u>14 576</u> 12 159	<u>18 724</u> 12 057
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>3 662</u> 3 563	<u>3 165</u> 2 923	<u>3 820</u> 3 719	<u>3 714</u> 3 563	<u>3 751</u> 3 652	<u>3 679</u> 3 563	<u>3 791</u> 3 563
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>14 490</u> 13 823	<u>11 937</u> 11 391	<u>15 912</u> 15 228	<u>14 959</u> 13 823	<u>15 298</u> 14 621	<u>14 645</u> 13 823	<u>15 659</u> 13 823
225-101-0602	15	.	1	950	<u>31 763</u> 30 342	<u>30 415</u> 29 200	<u>34 765</u> 33 308	<u>32 753</u> 30 342	<u>31 549</u> 30 130	<u>32 090</u> 30 342	<u>34 230</u> 30 342
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>54 834</u> 52 556	<u>48 555</u> 46 647	<u>59 510</u> 57 177	<u>56 377</u> 52 556	<u>51 588</u> 49 348	<u>55 343</u> 52 556	<u>58 677</u> 52 556
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>12 276</u> 11 856	<u>16 878</u> 16 453	<u>13 066</u> 12 636	<u>12 537</u> 11 856	<u>12 725</u> 12 299	<u>12 362</u> 11 856	<u>12 925</u> 11 856
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>11 212</u> 10 804	<u>11 061</u> 9 944	<u>12 001</u> 11 584	<u>11 472</u> 10 804	<u>11 660</u> 11 247	<u>11 298</u> 10 804	<u>11 861</u> 10 804
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>26 873</u> 25 806	<u>34 652</u> 33 629	<u>29 022</u> 27 930	<u>27 582</u> 25 806	<u>26 416</u> 25 355	<u>27 107</u> 25 806	<u>28 639</u> 25 806

							-	-	-	-	-
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>39 815</u> 37 825	<u>63 651</u> 61 654	<u>44 176</u> 42 134	<u>41 254</u> 37 825	<u>42 292</u> 40 272	<u>40 290</u> 37 825	<u>43 399</u> 37 825
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>53 609</u> 51 455		<u>57 970</u> 55 764	<u>55 047</u> 51 455	<u>56 085</u> 53 902	<u>54 084</u> 51 455	<u>57 193</u> 51 455
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>49 023</u> 47 362	<u>52 715</u> 47 362	<u>61 628</u> 47 362	<u>50 344</u> 47 362	<u>52 818</u> 47 362	<u>49 023</u> 47 362	<u>52 211</u> 47 362
225-101-0620	10	.	1	800	<u>35 245</u> 33 630						
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>86 700</u> 82 390						
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>95 363</u> 90 629						

**225-104.**

							-	-	-	-	-
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>175 615</u> 170 893	<u>185 266</u> 172 993	<u>183 199</u> 178 386	<u>178 117</u> 170 893	<u>179 922</u> 175 149	<u>176 441</u> 170 893	<u>181 848</u> 170 893
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>249 655</u> 241 964	<u>265 651</u> 244 962	<u>263 242</u> 255 390	<u>254 137</u> 241 964	<u>257 371</u> 249 589	<u>251 134</u> 241 964	<u>260 821</u> 241 964
225-104-0220	5.300	.	1	6400	<u>366 294</u> 354 911	<u>389 961</u> 359 275	<u>386 517</u> 374 894	<u>372 965</u> 354 911	<u>377 779</u> 366 259	<u>368 496</u> 354 911	<u>382 914</u> 354 911

							-	-	-	-	-
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>150 857</u> 146 429	<u>160 000</u> 148 223	<u>158 441</u> 153 922	<u>153 359</u> 146 429	<u>155 164</u> 150 684	<u>151 683</u> 146 429	<u>157 090</u> 146 429
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>304 245</u> 295 357	<u>322 646</u> 299 040	<u>319 412</u> 310 344	<u>309 248</u> 295 357	<u>312 858</u> 303 869	<u>305 896</u> 295 357	<u>316 709</u> 295 357
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>159 177</u> 155 089	<u>167 466</u> 156 983	<u>165 496</u> 161 334	<u>161 261</u> 155 089	<u>162 766</u> 158 636	<u>159 865</u> 155 089	<u>164 370</u> 155 089
225-104-0241	19.300	.	1	3000	<u>199 234</u> 193 571	<u>210 881</u> 195 946	<u>208 713</u> 202 938	<u>202 361</u> 193 571	<u>204 617</u> 198 891	<u>200 266</u> 193 571	<u>207 024</u> 193 571
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>184 262</u> 179 107	<u>194 850</u> 181 310	<u>192 793</u> 187 537	<u>187 076</u> 179 107	<u>189 107</u> 183 895	<u>185 191</u> 179 107	<u>191 273</u> 179 107
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>340 986</u> 330 893	<u>360 976</u> 334 098	<u>358 365</u> 348 066	<u>346 719</u> 330 893	<u>350 856</u> 340 645	<u>342 879</u> 330 893	<u>355 268</u> 330 893
225-104-0400	30 24547-2016	.									
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>172 383</u> 167 589	<u>182 221</u> 169 648	<u>180 283</u> 175 395	<u>174 989</u> 167 589	<u>176 870</u> 172 022	<u>173 244</u> 167 589	<u>178 875</u> 167 589
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>265 864</u> 257 321	<u>283 742</u> 260 538	<u>281 347</u> 272 621	<u>270 971</u> 257 321	<u>274 657</u> 266 010	<u>267 550</u> 257 321	<u>278 588</u> 257 321
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>528 690</u> 512 411	<u>562 524</u> 518 734	<u>557 444</u> 540 824	<u>538 175</u> 512 411	<u>545 020</u> 528 547	<u>531 821</u> 512 411	<u>552 320</u> 512 411



					,	.	.	-	-	-	-	-
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.										
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>549 549</u> 532 143	<u>585 877</u> 538 749	<u>580 831</u> 563 054	<u>559 869</u> 532 143	<u>567 315</u> 549 698	<u>552 956</u> 532 143	<u>575 257</u> 532 143	

**225-105.**

					,	.	.	-	-	-	-	-
225-105-0300	20 13015-2012	.										
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>129 102</u> 124 821	<u>138 052</u> 126 346	<u>137 002</u> 132 627	<u>131 708</u> 124 821	<u>133 589</u> 129 254	<u>129 962</u> 124 821	<u>135 594</u> 124 821	
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>150 428</u> 144 464	<u>163 131</u> 146 252	<u>162 435</u> 156 329	<u>154 389</u> 144 464	<u>157 247</u> 151 202	<u>151 736</u> 144 464	<u>160 296</u> 144 464	
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>196 220</u> 188 393	<u>212 840</u> 190 666	<u>212 018</u> 204 004	<u>201 431</u> 188 393	<u>205 192</u> 197 259	<u>197 940</u> 188 393	<u>209 204</u> 188 393	

**225-107.**

					,	.	.	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

					,	.	.	-	-	-	-	
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.										
225-107-0102	19	.	1	500	<u>23 688</u> 22 857	<u>25 405</u> 23 107	<u>25 268</u> 24 418	<u>24 209</u> 22 857	<u>24 585</u> 23 744	<u>23 860</u> 22 857	<u>24 986</u> 22 857	
225-107-0103	20	.	1	600	<u>25 155</u> 24 196	<u>27 174</u> 24 481	<u>27 051</u> 26 070	<u>25 780</u> 24 196	<u>26 231</u> 25 260	<u>25 361</u> 24 196	<u>26 713</u> 24 196	
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>90 505</u> 87 232	<u>97 433</u> 88 323	<u>96 825</u> 93 477	<u>92 590</u> 87 232	<u>94 094</u> 90 779	<u>91 193</u> 87 232	<u>95 699</u> 87 232	
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>69 799</u> 67 321	<u>75 025</u> 68 154	<u>74 539</u> 72 005	<u>71 363</u> 67 321	<u>72 491</u> 69 981	<u>70 315</u> 67 321	<u>73 694</u> 67 321	
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>60 721</u> 58 571	<u>65 226</u> 59 267	<u>64 829</u> 62 630	<u>62 077</u> 58 571	<u>63 054</u> 60 877	<u>61 169</u> 58 571	<u>64 097</u> 58 571	
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>55 168</u> 53 304	<u>59 033</u> 53 916	<u>58 643</u> 56 738	<u>56 314</u> 53 304	<u>57 142</u> 55 254	<u>55 546</u> 53 304	<u>58 024</u> 53 304	
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>47 105</u> 45 446	<u>50 533</u> 45 942	<u>50 265</u> 48 569	<u>48 147</u> 45 446	<u>48 899</u> 47 220	<u>47 449</u> 45 446	<u>49 702</u> 45 446	

**225-109.**

					,	.	.	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.										

							-	-	-	-	-
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>98 499</u> 94 911	<u>106 024</u> 96 025	<u>105 450</u> 101 780	<u>100 792</u> 94 911	<u>102 447</u> 98 812	<u>99 256</u> 94 911	<u>104 212</u> 94 911
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>119 879</u> 115 268	<u>129 682</u> 116 700	<u>129 043</u> 124 323	<u>122 902</u> 115 268	<u>125 083</u> 120 410	<u>120 877</u> 115 268	<u>127 410</u> 115 268
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>192 105</u> 184 107	<u>209 203</u> 186 381	<u>208 536</u> 200 343	<u>197 525</u> 184 107	<u>201 436</u> 193 328	<u>193 894</u> 184 107	<u>205 608</u> 184 107
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>110 127</u> 106 071	<u>118 679</u> 107 352	<u>118 027</u> 113 877	<u>112 733</u> 106 071	<u>114 614</u> 110 504	<u>110 987</u> 106 071	<u>116 619</u> 106 071
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>161 716</u> 155 179	<u>175 683</u> 157 118	<u>174 987</u> 168 292	<u>166 094</u> 155 179	<u>169 253</u> 162 626	<u>163 161</u> 155 179	<u>172 623</u> 155 179
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>247 315</u> 237 232	<u>268 796</u> 240 125	<u>267 853</u> 257 527	<u>254 090</u> 237 232	<u>258 979</u> 248 758	<u>249 551</u> 237 232	<u>264 194</u> 237 232
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>119 949</u> 115 446	<u>129 463</u> 116 844	<u>128 796</u> 124 189	<u>122 867</u> 115 446	<u>124 973</u> 120 411	<u>120 912</u> 115 446	<u>127 220</u> 115 446
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>167 089</u> 160 268	<u>181 655</u> 162 253	<u>180 992</u> 174 006	<u>171 676</u> 160 268	<u>174 985</u> 168 070	<u>168 603</u> 160 268	<u>178 515</u> 160 268
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>127 747</u> 123 482	<u>136 642</u> 124 962	<u>135 646</u> 131 288	<u>130 353</u> 123 482	<u>132 233</u> 127 915	<u>128 607</u> 123 482	<u>134 239</u> 123 482

**225-2.**  
**225-201.**

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					,	.	.	-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.										
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>63 449</u> 60 634	<u>54 345</u> 46 530	<u>69 373</u> 66 488	<u>65 403</u> 60 634	<u>66 813</u> 63 959	<u>64 094</u> 60 634	<u>68 318</u> 60 634	
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>74 431</u> 71 003	<u>79 846</u> 68 100	<u>104 138</u> 71 003	<u>77 545</u> 71 003	<u>83 375</u> 71 003	<u>74 431</u> 71 003	<u>81 944</u> 71 003	

**225-203.**

					,	.	.	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3										
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>113 764</u> 109 654	<u>76 887</u> 66 343	<u>121 711</u> 117 507	<u>116 381</u> 109 654	<u>118 277</u> 114 114	<u>114 628</u> 109 654	<u>120 282</u> 109 654	
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>99 227</u> 95 299	<u>75 589</u> 64 728	<u>107 126</u> 103 105	<u>101 834</u> 95 299	<u>103 713</u> 99 732	<u>100 087</u> 95 299	<u>105 721</u> 95 299	
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>60 950</u> 57 996	<u>71 081</u> 60 263		<u>66 564</u> 60 263	<u>72 234</u> 60 263	<u>64 516</u> 60 263	<u>70 440</u> 60 263	
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>83 423</u> 79 683	<u>83 994</u> 73 343	<u>90 770</u> 86 942	<u>86 030</u> 79 683	<u>87 596</u> 83 806	<u>84 284</u> 79 683	<u>89 918</u> 79 683	
225-203-0200	13015-2012	3										

							-	-	-	-	-
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>151 964</u> 147 403	<u>160 554</u> 148 377	<u>159 932</u> 155 277	<u>154 578</u> 147 403	<u>156 489</u> 151 875	<u>152 827</u> 147 403	<u>158 477</u> 147 403
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>71 668</u> 68 483						
225-203-1000	13015-2012	.									
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>40 671</u> 38 973	<u>43 578</u> 38 973	<u>51 258</u> 38 973	<u>41 780</u> 38 973	<u>44 088</u> 38 973	<u>41 007</u> 38 973	<u>43 323</u> 38 973

**225-204.**

							-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>344 579</u> 336 072						
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>371 465</u> 362 082						
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>283 747</u> 276 083						
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>1 108 149</u> 1 081 870						
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 282 815</u> 1 252 412						

							-	-	-	-	-
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>2 087 304</u> 2 038 957						
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>2 130 923</u> 2 081 020						
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>248 222</u> 242 305						
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>162 511</u> 157 644						
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>249 733</u> 243 156						
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>286 473</u> 278 826						
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>387 503</u> 377 525						
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>446 398</u> 435 265						
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>392 503</u> 381 671						
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>410 472</u> 399 288						
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>540 084</u> 525 434						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>541 543</u> 527 004						
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>662 501</u> 644 821						

							-	-	-	-	-
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>910 602</u> 888 057						
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>404 112</u> 393 179						
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>584 315</u> 568 483						
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 185 848</u> 1 157 346						
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>245 241</u> 238 752						
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>230 430</u> 224 526						
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>170 870</u> 165 490						
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>167 599</u> 162 563						
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>220 166</u> 213 539						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>332 405</u> 323 857						
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>429 878</u> 418 299						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>576 617</u> 560 936						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 171 397</u> 1 143 704						

							-	-	-	-	-
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>335 687</u> 326 557						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>250 754</u> 244 311						
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>304 405</u> 296 504						
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>645 120</u> 630 567						
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>443 308</u> 432 866						
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>485 555</u> 473 934						
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>370 209</u> 360 535						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>419 293</u> 408 692						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 326 549</u> 1 296 163						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>350 413</u> 341 478						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>478 203</u> 465 851						
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>336 776</u> 327 198						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>363 657</u> 353 394						



							-	-	-	-	-
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>380 336</u> 369 746						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>422 418</u> 409 760						
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>452 627</u> 439 377						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>433 460</u> 421 040						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>417 701</u> 405 590						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>306 259</u> 297 279						
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>281 493</u> 274 798						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>308 476</u> 301 042						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>366 826</u> 357 953						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>490 258</u> 478 034						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>500 842</u> 488 410						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>572 958</u> 558 749						

							-	-	-	-	-
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>583 542</u> 569 125						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>697 257</u> 680 050						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>788 486</u> 768 699						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>796 891</u> 776 939						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>480 911</u> 469 185						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>607 508</u> 592 775						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>768 251</u> 749 932						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>894 084</u> 872 913						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>852 841</u> 832 479						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>878 774</u> 858 722						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>803 891</u> 784 874						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>933 146</u> 911 209						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>648 594</u> 633 055						

							-	-	-	-	-
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>889 636</u> 867 573						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>1 154 828</u> 1 126 654						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>1 145 518</u> 1 118 261						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 425 458</u> 1 391 838						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>1 038 754</u> 1 013 591						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 333 324</u> 1 301 510						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 460 319</u> 1 426 016						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>1 192 086</u> 1 163 882						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 586 103</u> 1 548 843						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 350 832</u> 1 319 515						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 537 236</u> 1 500 934						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>1 226 793</u> 1 197 908						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 619 565</u> 1 581 648						

							-	-	-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>47 989</u> 46 523						
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>51 190</u> 49 626						
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>75 185</u> 72 888						
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>64 912</u> 63 085	<u>67 856</u> 62 296	<u>77 255</u> 63 085	<u>66 206</u> 63 085	<u>68 628</u> 63 085	<u>64 912</u> 63 085	<u>68 034</u> 63 085
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>64 701</u> 59 213	<u>69 020</u> 66 964	<u>73 066</u> 59 213	<u>64 127</u> 59 213	<u>58 881</u> 53 789	<u>64 414</u> 59 213	<u>68 109</u> 59 213
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>64 459</u> 62 485	<u>68 568</u> 63 263	<u>67 935</u> 65 919	<u>65 606</u> 62 485	<u>66 433</u> 64 435	<u>64 838</u> 62 485	<u>67 316</u> 62 485
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>66 249</u> 64 162						
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>233 486</u> 226 422						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>233 486</u> 226 422						
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>233 486</u> 226 422						
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>233 486</u> 226 422						
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>233 486</u> 226 422						

							-	-	-	-	-
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>233 486</u> 226 422						
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>22 459</u> 21 968						
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>228 939</u> 223 225						
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>372 745</u> 363 903						
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>251 826</u> 245 348						
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>438 575</u> 427 683						
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>99 033</u> 96 584						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>92 341</u> 90 023						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>84 715</u> 82 547						

226.

226-1.

,

**226-102.**

							-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.									
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>607 789</u> 591 413						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>684 149</u> 666 276						
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>678 582</u> 659 326						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>702 165</u> 682 447						
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 056 753</u> 1 026 582						
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 330 610</u> 1 293 950						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 500 430</u> 1 460 440						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 349 921</u> 1 312 112						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 359 035</u> 1 321 048						
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>598 973</u> 581 278						
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>1 055 125</u> 1 025 567						
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 092 593</u> 1 061 720						

							-	-	-	-	-
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 206 865</u> 1 172 631						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 297 634</u> 1 261 620						
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 224 866</u> 1 189 509						
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 193 098</u> 1 160 254						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 445 422</u> 1 405 741						
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>362 721</u> 352 109						
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>172 464</u> 166 143						
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>196 213</u> 187 946	<u>196 282</u> 172 993	<u>213 276</u> 204 807	<u>201 842</u> 187 946	<u>205 903</u> 197 522	<u>198 071</u> 187 946	<u>210 236</u> 187 946
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>135 703</u> 131 397						
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>212 568</u> 205 425						
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>440 216</u> 426 159						

							-	-	-	-	-
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>251 777</u> 242 990						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>110 604</u> 106 895						
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>220 339</u> 213 618						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>133 317</u> 128 813						
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>250 179</u> 242 249						
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>198 274</u> 191 586						
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>239 691</u> 231 421						
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>347 443</u> 335 521						
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>424 979</u> 410 136						
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>33 855</u> 32 806						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>42 786</u> 41 422						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>55 944</u> 54 077						
226-102-0500	13015-2012	.									



							-	-	-	-	-
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>263 520</u> 255 378						
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>74 473</u> 71 265						
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>68 536</u> 64 991	<u>83 184</u> 72 610	<u>75 948</u> 72 315	<u>71 126</u> 64 991	<u>72 746</u> 69 151	<u>69 391</u> 64 991	<u>74 987</u> 64 991

**226-103.** ,

							-	-	-	-	-
226-103-1800	13015-2012	.									
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>27 457</u> 26 339	<u>29 827</u> 26 650	<u>29 732</u> 28 587	<u>28 207</u> 26 339	<u>28 749</u> 27 616	<u>27 705</u> 26 339	<u>29 327</u> 26 339
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>33 868</u> 32 411	<u>36 960</u> 32 780	<u>36 902</u> 35 408	<u>34 869</u> 32 411	<u>35 591</u> 34 113	<u>34 199</u> 32 411	<u>36 361</u> 32 411

**25.**

**251.**

**251-3.**

**251-302.**

,

							-	-	-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787						
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930						
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0401	1	.	1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 664</u> 18 500	<u>21 576</u> 18 500	<u>19 225</u> 18 500	<u>19 740</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 614</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>18 747</u> 17 500	<u>20 849</u> 17 500	<u>18 263</u> 17 500	<u>18 830</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500	<u>18 691</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 728</u> 17 500	<u>20 792</u> 17 500	<u>18 253</u> 17 500	<u>18 810</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500	<u>18 673</u> 17 500

**255.**

,

,

**255-1.**

**255-101.**

						-	-
255-101-0100	6665-91	3					
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>33 557</u> 32 229	<u>24 387</u> 22 063	<u>23 128</u> 22 063

**255-102.**

							-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 196</u> 2 054	<u>2 474</u> 2 054	<u>2 698</u> 2 054	<u>2 300</u> 2 054	<u>2 501</u> 2 054	<u>2 194</u> 2 054	<u>2 452</u> 2 054
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 599</u> 2 446	<u>2 877</u> 2 446	<u>3 102</u> 2 446	<u>2 704</u> 2 446	<u>2 905</u> 2 446	<u>2 597</u> 2 446	<u>2 855</u> 2 446
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 227</u> 2 063	<u>2 575</u> 2 063	<u>2 855</u> 2 063	<u>2 358</u> 2 063	<u>2 609</u> 2 063	<u>2 225</u> 2 063	<u>2 548</u> 2 063
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>2 640</u> 2 464	<u>2 988</u> 2 464	<u>3 268</u> 2 464	<u>2 770</u> 2 464	<u>3 021</u> 2 464	<u>2 637</u> 2 464	<u>2 960</u> 2 464
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>2 653</u> 2 455	<u>3 070</u> 2 455	<u>3 406</u> 2 455	<u>2 809</u> 2 455	<u>3 111</u> 2 455	<u>2 650</u> 2 455	<u>3 037</u> 2 455
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 111</u> 2 902	<u>3 528</u> 2 902	<u>3 864</u> 2 902	<u>3 267</u> 2 902	<u>3 569</u> 2 902	<u>3 108</u> 2 902	<u>3 495</u> 2 902
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>2 401</u> 2 237						

							-	-	-	-	-
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>2 510</u> 2 343						
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	<u>2 886</u> 2 695						

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

							-	-	-	-	-
261-101-0100											
261-101-0101	1284-2004 600, 5-10	3	1	1400	<u>4 546</u> 3 953	<u>4 546</u> 3 953	<u>4 546</u> 3 953	<u>4 546</u> 3 953	<u>4 546</u> 3 953	<u>4 546</u> 3 953	<u>4 546</u> 3 953
261-101-0102	10832-2009 1,25-5 , 75	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 800	3	1	800	<u>21 286</u> 20 581	<u>21 286</u> 20 581	<u>21 286</u> 20 581	<u>21 286</u> 20 581	<u>21 286</u> 20 581	<u>21 286</u> 20 581	<u>21 286</u> 20 581
261-101-0104	948-92 900	3	1	900	<u>22 198</u> 21 439	<u>22 198</u> 21 439	<u>22 198</u> 21 439	<u>22 198</u> 21 439	<u>22 198</u> 21 439	<u>22 198</u> 21 439	<u>22 198</u> 21 439
261-101-0105	( 5 10 ), 600,	3	1	303	<u>9 233</u> 8 943	<u>9 233</u> 8 943	<u>9 233</u> 8 943	<u>9 233</u> 8 943	<u>9 233</u> 8 943	<u>9 233</u> 8 943	<u>9 233</u> 8 943

[illegible]

							-	-	-	-	-
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>65 921</u> 62 879	<u>65 921</u> 62 879	<u>65 921</u> 62 879	<u>65 921</u> 62 879	<u>65 921</u> 62 879	<u>65 921</u> 62 879	<u>65 921</u> 62 879
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>7 315</u> 7 101	<u>7 315</u> 7 101	<u>7 315</u> 7 101	<u>7 315</u> 7 101	<u>7 315</u> 7 101	<u>7 315</u> 7 101	<u>7 315</u> 7 101
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>79 836</u> 76 520	<u>79 836</u> 76 520	<u>79 836</u> 76 520	<u>79 836</u> 76 520	<u>79 836</u> 76 520	<u>79 836</u> 76 520	<u>79 836</u> 76 520
261-101-0383	, , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>65 475</u> 62 442	<u>65 475</u> 62 442	<u>65 475</u> 62 442	<u>65 475</u> 62 442	<u>65 475</u> 62 442	<u>65 475</u> 62 442	<u>65 475</u> 62 442

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ  
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная