

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск 2

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Выпуск 2

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Астана 2023

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің
15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен
01.07.2023 ж. бастап |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ
с 01.07.2023 г. |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.		1
211-1.	,	1
211-2.		3
211-3.		19
211-4.		21
211-5.		23
211-6.		25
211-7.		27
212.	, , ,	29
212-1.		29
212-2.		99
212-3.		101
212-4.		101
212-5.		108
212-6.	,	114
213.		114
213-1.		114
213-3.	, ,	123
22.		129
221.		129
221-1.		129
222.	,	133
222-1.	, ,	133
222-2.	,	141
222-3.	, ,	145
225.		147

8.04-08-2023

IV

225-1.	147
225-2.	151
226.	177
226-1.	177
25.	185
251.	185
251-3.	185
255.	187
255-1.	187
26.	203
261.	203
261-1.	203

21.
211.
211-1. ,
211-101.

							-	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,745}{1\,208}$	$\frac{1\,745}{1\,208}$	$\frac{1\,745}{1\,208}$	$\frac{1\,745}{1\,208}$	$\frac{1\,745}{1\,208}$	$\frac{1\,745}{1\,208}$	$\frac{1\,745}{1\,208}$	$\frac{1\,745}{1\,208}$	$\frac{1\,745}{1\,208}$

211-102.

							-	-	-	-	-	-
211-102-0100												
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$	$\frac{2\,063}{170}$	$\frac{5\,194}{170}$	$\frac{4\,543}{170}$	$\frac{3\,919}{170}$	$\frac{6\,858}{170}$	$\frac{5\,974}{170}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	$\frac{4\,082}{2\,767}$	$\frac{6\,169}{2\,767}$	$\frac{5\,735}{2\,767}$	$\frac{5\,319}{2\,767}$	$\frac{7\,279}{2\,767}$	$\frac{6\,689}{2\,767}$	
211-102-0200												
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	$\frac{11\,364}{9\,906}$	$\frac{13\,451}{9\,906}$	$\frac{13\,017}{9\,906}$	$\frac{12\,601}{9\,906}$	$\frac{14\,560}{9\,906}$	$\frac{13\,971}{9\,906}$	
211-102-0300												
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,330}{45\,201}$	$\frac{9\,724}{8\,299}$	$\frac{11\,811}{8\,299}$	$\frac{11\,378}{8\,299}$	$\frac{10\,962}{8\,299}$	$\frac{12\,921}{8\,299}$	$\frac{12\,331}{8\,299}$	

					-	-	-
211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 745</u> 1 208	<u>1 745</u> 1 208	<u>1 745</u> 1 208

					-	-	-	-	-
211-102-0100									
211-102-0101		3	1	1500	<u>3 607</u> 170	<u>2 616</u> 170	<u>4 856</u> 170	<u>4 595</u> 170	<u>4 517</u> 170
211-102-0102			1	1000	<u>5 111</u> 2 767	<u>4 450</u> 2 767	<u>5 944</u> 2 767	<u>5 770</u> 2 767	<u>5 718</u> 2 767
211-102-0200									
211-102-0201	3226-93		1	1	<u>12 393</u> 9 906	<u>11 732</u> 9 906	<u>13 225</u> 9 906	<u>13 052</u> 9 906	<u>13 000</u> 9 906
211-102-0300									
211-102-0301			1	1000	<u>10 753</u> 8 299	<u>10 092</u> 8 299	<u>11 586</u> 8 299	<u>11 412</u> 8 299	<u>11 360</u> 8 299

211-103.

							-	-	-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384
211-103-0200											
211-103-0201	(, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436		<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913		<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587		<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427	<u>1 193</u> 427
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476	<u>1 331</u> 476
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384	<u>1 042</u> 384
211-103-0200									
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

							-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>4 963</u>	<u>4 498</u> 3 864	<u>7 125</u>	<u>8 513</u>	<u>5 578</u> 3 182	<u>8 351</u>	<u>8 881</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>4 927</u>	<u>4 466</u> 3 836	<u>7 074</u>	<u>8 452</u>	<u>5 538</u> 3 159	<u>8 291</u>	<u>8 817</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>4 892</u>	<u>4 434</u> 3 808	<u>7 023</u>	<u>8 391</u>	<u>5 498</u> 3 136	<u>8 231</u>	<u>8 754</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>4 892</u>	<u>4 434</u> 3 808	<u>7 023</u>	<u>8 391</u>	<u>5 498</u> 3 136	<u>8 231</u>	<u>8 754</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>4 892</u>	<u>4 434</u> 3 808	<u>7 023</u>	<u>8 391</u>	<u>5 498</u> 3 136	<u>8 231</u>	<u>8 754</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 513</u>	<u>4 172</u> 3 558	<u>6 629</u>	<u>8 102</u>	<u>5 458</u> 3 114	<u>7 828</u>	<u>8 461</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 447</u>	<u>4 111</u> 3 506	<u>6 532</u>	<u>7 983</u>	<u>5 378</u> 3 068	<u>7 714</u>	<u>8 338</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 513</u>	<u>4 172</u> 3 558	<u>6 629</u>	<u>8 102</u>	<u>5 458</u> 3 114	<u>7 828</u>	<u>8 461</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 004</u>	<u>4 571</u> 3 935	<u>7 166</u>	<u>8 587</u>	<u>5 638</u> 3 241	<u>8 392</u>	<u>8 954</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>4 968</u>	<u>4 539</u> 3 907	<u>7 115</u>	<u>8 525</u>	<u>5 598</u> 3 218	<u>8 332</u>	<u>8 890</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>4 932</u>	<u>4 506</u> 3 879	<u>7 064</u>	<u>8 464</u>	<u>5 558</u> 3 194	<u>8 272</u>	<u>8 826</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 728</u>	<u>5 165</u>	<u>7 125</u>	<u>6 880</u>	<u>6 831</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 687</u>	<u>5 128</u>	<u>7 074</u>	<u>6 831</u>	<u>6 782</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 646</u>	<u>5 091</u>	<u>7 023</u>	<u>6 782</u>	<u>6 734</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 646</u>	<u>5 091</u>	<u>7 023</u>	<u>6 782</u>	<u>6 734</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 646</u>	<u>5 091</u>	<u>7 023</u>	<u>6 782</u>	<u>6 734</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 262</u>	<u>4 710</u>	<u>6 629</u>	<u>6 389</u>	<u>6 341</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 185</u>	<u>4 642</u>	<u>6 532</u>	<u>6 296</u>	<u>6 249</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 262</u>	<u>4 710</u>	<u>6 629</u>	<u>6 389</u>	<u>6 341</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 769</u>	<u>5 206</u>	<u>7 166</u>	<u>6 921</u>	<u>6 872</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 728</u>	<u>5 169</u>	<u>7 115</u>	<u>6 872</u>	<u>6 823</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 687</u>	<u>5 131</u>	<u>7 064</u>	<u>6 822</u>	<u>6 774</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>4 932</u>	$\frac{4\,506}{3\,879}$	<u>7 064</u>	<u>8 464</u>	$\frac{5\,558}{3\,194}$	<u>8 272</u>	<u>8 826</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>4 932</u>	$\frac{4\,506}{3\,879}$	<u>7 064</u>	<u>8 464</u>	$\frac{5\,558}{3\,194}$	<u>8 272</u>	<u>8 826</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>4 547</u>	$\frac{4\,240}{3\,624}$	<u>6 663</u>	<u>8 169</u>	$\frac{5\,517}{3\,171}$	<u>7 862</u>	<u>8 529</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 480</u>	$\frac{4\,178}{3\,571}$	<u>6 566</u>	<u>8 050</u>	$\frac{5\,437}{3\,125}$	<u>7 747</u>	<u>8 405</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>4 547</u>	$\frac{4\,240}{3\,624}$	<u>6 663</u>	<u>8 169</u>	$\frac{5\,517}{3\,171}$	<u>7 862</u>	<u>8 529</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 047</u>	$\frac{4\,648}{4\,009}$	<u>7 209</u>	<u>8 663</u>	$\frac{5\,701}{3\,302}$	<u>8 435</u>	<u>9 031</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 011</u>	$\frac{4\,615}{3\,981}$	<u>7 158</u>	<u>8 601</u>	$\frac{5\,661}{3\,278}$	<u>8 374</u>	<u>8 966</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>4 975</u>	$\frac{4\,582}{3\,952}$	<u>7 106</u>	<u>8 539</u>	$\frac{5\,620}{3\,255}$	<u>8 314</u>	<u>8 902</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>4 975</u>	$\frac{4\,582}{3\,952}$	<u>7 106</u>	<u>8 539</u>	$\frac{5\,620}{3\,255}$	<u>8 314</u>	<u>8 902</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>4 975</u>	$\frac{4\,582}{3\,952}$	<u>7 106</u>	<u>8 539</u>	$\frac{5\,620}{3\,255}$	<u>8 314</u>	<u>8 902</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>4 582</u>	$\frac{4\,311}{3\,693}$	<u>6 698</u>	<u>8 240</u>	$\frac{5\,579}{3\,231}$	<u>7 897</u>	<u>8 600</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 515</u>	$\frac{4\,248}{3\,639}$	<u>6 600</u>	<u>8 120</u>	$\frac{5\,498}{3\,184}$	<u>7 782</u>	<u>8 474</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 687</u>	<u>5 131</u>	<u>7 064</u>	<u>6 822</u>	<u>6 774</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 687</u>	<u>5 131</u>	<u>7 064</u>	<u>6 822</u>	<u>6 774</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 296</u>	<u>4 744</u>	<u>6 663</u>	<u>6 423</u>	<u>6 375</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 219</u>	<u>4 675</u>	<u>6 566</u>	<u>6 329</u>	<u>6 282</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 296</u>	<u>4 744</u>	<u>6 663</u>	<u>6 423</u>	<u>6 375</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 812</u>	<u>5 248</u>	<u>7 209</u>	<u>6 964</u>	<u>6 915</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 771</u>	<u>5 211</u>	<u>7 158</u>	<u>6 914</u>	<u>6 866</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 729</u>	<u>5 173</u>	<u>7 106</u>	<u>6 865</u>	<u>6 816</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 729</u>	<u>5 173</u>	<u>7 106</u>	<u>6 865</u>	<u>6 816</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 729</u>	<u>5 173</u>	<u>7 106</u>	<u>6 865</u>	<u>6 816</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 331</u>	<u>4 779</u>	<u>6 698</u>	<u>6 458</u>	<u>6 410</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 253</u>	<u>4 710</u>	<u>6 600</u>	<u>6 364</u>	<u>6 317</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>4 582</u>	$\frac{4\,311}{3\,693}$	<u>6 698</u>	<u>8 240</u>	$\frac{5\,579}{3\,231}$	<u>7 897</u>	<u>8 600</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 091</u>	$\frac{4\,727}{4\,087}$	<u>7 254</u>	<u>8 743</u>	$\frac{5\,767}{3\,365}$	<u>8 479</u>	<u>9 110</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 055</u>	$\frac{4\,694}{4\,057}$	<u>7 202</u>	<u>8 680</u>	$\frac{5\,725}{3\,341}$	<u>8 418</u>	<u>9 045</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 018</u>	$\frac{4\,660}{4\,028}$	<u>7 150</u>	<u>8 618</u>	$\frac{5\,684}{3\,317}$	<u>8 358</u>	<u>8 980</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 018</u>	$\frac{4\,660}{4\,028}$	<u>7 150</u>	<u>8 618</u>	$\frac{5\,684}{3\,317}$	<u>8 358</u>	<u>8 980</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 018</u>	$\frac{4\,660}{4\,028}$	<u>7 150</u>	<u>8 618</u>	$\frac{5\,684}{3\,317}$	<u>8 358</u>	<u>8 980</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>4 619</u>	$\frac{4\,384}{3\,764}$	<u>6 735</u>	<u>8 313</u>	$\frac{5\,643}{3\,293}$	<u>7 934</u>	<u>8 673</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 551</u>	$\frac{4\,320}{3\,709}$	<u>6 636</u>	<u>8 192</u>	$\frac{5\,561}{3\,245}$	<u>7 818</u>	<u>8 546</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>4 619</u>	$\frac{4\,384}{3\,764}$	<u>6 735</u>	<u>8 313</u>	$\frac{5\,643}{3\,293}$	<u>7 934</u>	<u>8 673</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 137</u>	$\frac{4\,810}{4\,167}$	<u>7 300</u>	<u>8 825</u>	$\frac{5\,835}{3\,431}$	<u>8 525</u>	<u>9 193</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 100</u>	$\frac{4\,775}{4\,137}$	<u>7 248</u>	<u>8 762</u>	$\frac{5\,793}{3\,407}$	<u>8 464</u>	<u>9 127</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 331</u>	<u>4 779</u>	<u>6 698</u>	<u>6 458</u>	<u>6 410</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 857</u>	<u>5 293</u>	<u>7 254</u>	<u>7 008</u>	<u>6 959</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 815</u>	<u>5 255</u>	<u>7 202</u>	<u>6 958</u>	<u>6 910</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 773</u>	<u>5 217</u>	<u>7 150</u>	<u>6 908</u>	<u>6 860</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 773</u>	<u>5 217</u>	<u>7 150</u>	<u>6 908</u>	<u>6 860</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 773</u>	<u>5 217</u>	<u>7 150</u>	<u>6 908</u>	<u>6 860</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 368</u>	<u>4 816</u>	<u>6 735</u>	<u>6 495</u>	<u>6 447</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 289</u>	<u>4 746</u>	<u>6 636</u>	<u>6 400</u>	<u>6 353</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 368</u>	<u>4 816</u>	<u>6 735</u>	<u>6 495</u>	<u>6 447</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 903</u>	<u>5 339</u>	<u>7 300</u>	<u>7 055</u>	<u>7 006</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 860</u>	<u>5 301</u>	<u>7 248</u>	<u>7 004</u>	<u>6 956</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 064</u>	$\frac{4\,741}{4\,107}$	<u>7 195</u>	<u>8 699</u>	$\frac{5\,751}{3\,382}$	<u>8 403</u>	<u>9 061</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 064</u>	$\frac{4\,741}{4\,107}$	<u>7 195</u>	<u>8 699</u>	$\frac{5\,751}{3\,382}$	<u>8 403</u>	<u>9 061</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 064</u>	$\frac{4\,741}{4\,107}$	<u>7 195</u>	<u>8 699</u>	$\frac{5\,751}{3\,382}$	<u>8 403</u>	<u>9 061</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>4 657</u>	$\frac{4\,460}{3\,838}$	<u>6 773</u>	<u>8 389</u>	$\frac{5\,710}{3\,358}$	<u>7 972</u>	<u>8 749</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 589</u>	$\frac{4\,395}{3\,782}$	<u>6 674</u>	<u>8 266</u>	$\frac{5\,626}{3\,309}$	<u>7 856</u>	<u>8 621</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>4 657</u>	$\frac{4\,460}{3\,838}$	<u>6 773</u>	<u>8 389</u>	$\frac{5\,710}{3\,358}$	<u>7 972</u>	<u>8 749</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 161</u>	$\frac{4\,852}{4\,208}$	<u>7 323</u>	<u>8 868</u>	$\frac{5\,870}{3\,465}$	<u>8 549</u>	<u>9 235</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 124</u>	$\frac{4\,818}{4\,178}$	<u>7 271</u>	<u>8 804</u>	$\frac{5\,828}{3\,441}$	<u>8 488</u>	<u>9 169</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 087</u>	$\frac{4\,783}{4\,148}$	<u>7 219</u>	<u>8 741</u>	$\frac{5\,786}{3\,416}$	<u>8 427</u>	<u>9 103</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 087</u>	$\frac{4\,783}{4\,148}$	<u>7 219</u>	<u>8 741</u>	$\frac{5\,786}{3\,416}$	<u>8 427</u>	<u>9 103</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 087</u>	$\frac{4\,783}{4\,148}$	<u>7 219</u>	<u>8 741</u>	$\frac{5\,786}{3\,416}$	<u>8 427</u>	<u>9 103</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>4 676</u>	$\frac{4\,499}{3\,876}$	<u>6 792</u>	<u>8 428</u>	$\frac{5\,744}{3\,391}$	<u>7 992</u>	<u>8 788</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 818</u>	<u>5 263</u>	<u>7 195</u>	<u>6 954</u>	<u>6 905</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 818</u>	<u>5 263</u>	<u>7 195</u>	<u>6 954</u>	<u>6 905</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 818</u>	<u>5 263</u>	<u>7 195</u>	<u>6 954</u>	<u>6 905</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 406</u>	<u>4 854</u>	<u>6 773</u>	<u>6 533</u>	<u>6 485</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 327</u>	<u>4 783</u>	<u>6 674</u>	<u>6 438</u>	<u>6 390</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 406</u>	<u>4 854</u>	<u>6 773</u>	<u>6 533</u>	<u>6 485</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 926</u>	<u>5 363</u>	<u>7 323</u>	<u>7 078</u>	<u>7 029</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 884</u>	<u>5 324</u>	<u>7 271</u>	<u>7 028</u>	<u>6 979</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 842</u>	<u>5 286</u>	<u>7 219</u>	<u>6 977</u>	<u>6 929</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 842</u>	<u>5 286</u>	<u>7 219</u>	<u>6 977</u>	<u>6 929</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 842</u>	<u>5 286</u>	<u>7 219</u>	<u>6 977</u>	<u>6 929</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 425</u>	<u>4 874</u>	<u>6 792</u>	<u>6 552</u>	<u>6 505</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 608</u>	<u>4 433</u> 3 819	<u>6 693</u>	<u>8 305</u>	<u>5 660</u> 3 342	<u>7 875</u>	<u>8 660</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 676</u>	<u>4 499</u> 3 876	<u>6 792</u>	<u>8 428</u>	<u>5 744</u> 3 391	<u>7 992</u>	<u>8 788</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 329</u>	<u>5 371</u> 4 250	<u>7 636</u>	<u>9 178</u>	<u>6 026</u> 3 500	<u>8 934</u>	<u>9 567</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 291</u>	<u>5 333</u> 4 220	<u>7 581</u>	<u>9 112</u>	<u>5 983</u> 3 475	<u>8 870</u>	<u>9 499</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 253</u>	<u>5 295</u> 4 189	<u>7 527</u>	<u>9 046</u>	<u>5 940</u> 3 450	<u>8 806</u>	<u>9 430</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 253</u>	<u>5 295</u> 4 189	<u>7 527</u>	<u>9 046</u>	<u>5 940</u> 3 450	<u>8 806</u>	<u>9 430</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 253</u>	<u>5 295</u> 4 189	<u>7 527</u>	<u>9 046</u>	<u>5 940</u> 3 450	<u>8 806</u>	<u>9 430</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>4 837</u>	<u>5 004</u> 3 914	<u>7 094</u>	<u>8 729</u>	<u>5 897</u> 3 425	<u>8 364</u>	<u>9 110</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 767</u>	<u>4 931</u> 3 857	<u>6 991</u>	<u>8 602</u>	<u>5 811</u> 3 375	<u>8 242</u>	<u>8 977</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>4 837</u>	<u>5 004</u> 3 914	<u>7 094</u>	<u>8 729</u>	<u>5 897</u> 3 425	<u>8 364</u>	<u>9 110</u>
211-201-0712	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>6 616</u>	<u>6 787</u> 5 625	<u>8 923</u>	<u>10 594</u>	<u>6 026</u> 3 500	<u>10 221</u>	<u>10 983</u>
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>6 433</u>	<u>6 528</u> 5 380	<u>8 723</u>	<u>10 307</u>	<u>5 852</u> 3 348	<u>10 012</u>	<u>10 693</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 346</u>	<u>4 802</u>	<u>6 693</u>	<u>6 457</u>	<u>6 410</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 425</u>	<u>4 874</u>	<u>6 792</u>	<u>6 552</u>	<u>6 505</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 157</u>	<u>5 560</u>	<u>7 636</u>	<u>7 376</u>	<u>7 325</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 113</u>	<u>5 520</u>	<u>7 581</u>	<u>7 324</u>	<u>7 272</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 069</u>	<u>5 480</u>	<u>7 527</u>	<u>7 271</u>	<u>7 220</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 069</u>	<u>5 480</u>	<u>7 527</u>	<u>7 271</u>	<u>7 220</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 069</u>	<u>5 480</u>	<u>7 527</u>	<u>7 271</u>	<u>7 220</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 647</u>	<u>5 063</u>	<u>7 094</u>	<u>6 840</u>	<u>6 790</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 564</u>	<u>4 989</u>	<u>6 991</u>	<u>6 741</u>	<u>6 691</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 647</u>	<u>5 063</u>	<u>7 094</u>	<u>6 840</u>	<u>6 790</u>
211-201-0712	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>7 444</u>	<u>6 847</u>	<u>8 923</u>	<u>8 664</u>	<u>8 612</u>
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>7 255</u>	<u>6 662</u>	<u>8 723</u>	<u>8 466</u>	<u>8 414</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0714	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>6 522</u>	<u>6 310</u> 5 175	<u>8 796</u>	<u>10 062</u>	<u>5 940</u> 3 450	<u>10 075</u>	<u>10 445</u>
211-201-0715	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>5 719</u>	<u>6 264</u> 5 138	<u>7 976</u>	<u>9 989</u>	<u>5 897</u> 3 425	<u>9 246</u>	<u>10 370</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>5 394</u>	<u>5 371</u> 4 250	<u>7 960</u>	<u>9 178</u>	<u>6 026</u> 3 500	<u>8 998</u>	<u>9 567</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>5 355</u>	<u>5 333</u> 4 220	<u>7 903</u>	<u>9 112</u>	<u>5 983</u> 3 475	<u>8 934</u>	<u>9 499</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>5 317</u>	<u>5 295</u> 4 189	<u>7 846</u>	<u>9 046</u>	<u>5 940</u> 3 450	<u>8 869</u>	<u>9 430</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>5 317</u>	<u>5 295</u> 4 189	<u>7 846</u>	<u>9 046</u>	<u>5 940</u> 3 450	<u>8 869</u>	<u>9 430</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>5 317</u>	<u>5 295</u> 4 189	<u>7 846</u>	<u>9 046</u>	<u>5 940</u> 3 450	<u>8 869</u>	<u>9 430</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>4 900</u>	<u>5 004</u> 3 914	<u>7 411</u>	<u>8 729</u>	<u>5 897</u> 3 425	<u>8 427</u>	<u>9 110</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 767</u>	<u>4 931</u> 3 857	<u>7 241</u>	<u>8 602</u>	<u>5 811</u> 3 375	<u>8 242</u>	<u>8 977</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>4 837</u>	<u>5 004</u> 3 914	<u>7 348</u>	<u>8 729</u>	<u>5 897</u> 3 425	<u>8 364</u>	<u>9 110</u>
211-201-0809	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>6 616</u>	<u>6 787</u> 5 625	<u>8 923</u>	<u>10 594</u>	<u>6 026</u> 3 500	<u>10 221</u>	<u>10 983</u>
211-201-0810	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>6 569</u>	<u>6 739</u> 5 585	<u>8 859</u>	<u>10 518</u>	<u>5 983</u> 3 475	<u>10 148</u>	<u>10 904</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0714	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>7 338</u>	<u>6 749</u>	<u>8 796</u>	<u>8 540</u>	<u>8 489</u>
211-201-0715	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>6 529</u>	<u>5 945</u>	<u>7 976</u>	<u>7 722</u>	<u>7 671</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 182</u>	<u>5 624</u>	<u>7 700</u>	<u>7 480</u>	<u>7 389</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 138</u>	<u>5 584</u>	<u>7 645</u>	<u>7 426</u>	<u>7 336</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 094</u>	<u>5 544</u>	<u>7 590</u>	<u>7 373</u>	<u>7 283</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 094</u>	<u>5 544</u>	<u>7 590</u>	<u>7 373</u>	<u>7 283</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 094</u>	<u>5 544</u>	<u>7 590</u>	<u>7 373</u>	<u>7 283</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>5 672</u>	<u>5 126</u>	<u>7 157</u>	<u>6 942</u>	<u>6 853</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 527</u>	<u>4 989</u>	<u>6 991</u>	<u>6 778</u>	<u>6 691</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 609</u>	<u>5 063</u>	<u>7 094</u>	<u>6 879</u>	<u>6 790</u>
211-201-0809	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>7 444</u>	<u>6 847</u>	<u>8 923</u>	<u>8 664</u>	<u>8 612</u>
211-201-0810	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>7 391</u>	<u>6 798</u>	<u>8 859</u>	<u>8 602</u>	<u>8 550</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0811	10-20 (), 1,2	3	1	1380	<u>6 522</u>	<u>6 310</u> 5 175	<u>8 796</u>	<u>10 062</u>	<u>5 940</u> 3 450	<u>10 075</u>	<u>10 445</u>
211-201-0812	20-40 (), 1,2	3	1	1370	<u>5 719</u>	<u>6 264</u> 5 138	<u>7 976</u>	<u>9 989</u>	<u>5 897</u> 3 425	<u>9 246</u>	<u>10 370</u>

211-203.

							-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

					,	,	-	-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>17 457</u> 16 372	<u>19 214</u> 16 372	<u>18 624</u> 16 372	<u>18 815</u> 16 372	<u>20 167</u> 16 372	<u>19 976</u> 16 372	<u>19 768</u> 16 372	<u>18 711</u> 16 372

					-	-	-	-	-
211-201-0811	10-20 (), 1,2	3	1	1380	<u>7 338</u>	<u>6 749</u>	<u>8 796</u>	<u>8 540</u>	<u>8 489</u>
211-201-0812	20-40 (), 1,2	3	1	1370	<u>6 529</u>	<u>5 945</u>	<u>7 976</u>	<u>7 722</u>	<u>7 671</u>

					-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>17 434</u> 16 372	<u>18 641</u> 16 372	<u>18 443</u> 16 372	<u>18 366</u> 16 372	

							-	-	-	-	-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>17 328</u> 16 247	<u>19 086</u> 16 247	<u>18 496</u> 16 247	<u>18 687</u> 16 247	<u>20 039</u> 16 247	<u>19 849</u> 16 247	<u>19 641</u> 16 247	<u>18 583</u> 16 247
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>17 095</u> 16 021	<u>18 855</u> 16 021	<u>18 266</u> 16 021	<u>18 456</u> 16 021	<u>19 809</u> 16 021	<u>19 618</u> 16 021	<u>19 410</u> 16 021	<u>18 352</u> 16 021

211-206.

							-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014		3									
211-206-0101	7392-2014 25-60		3	1	1360	<u>5 177</u>	<u>4 968</u> 3 886	<u>7 418</u>	<u>8 665</u>	<u>7 455</u>	<u>8 678</u>	<u>9 043</u>

211-3.**211-302.**

							-	-	-	-	-	-
211-302-0100	32496-2013 350		3									
211-302-0101	5-10		3	1	350	<u>16 966</u> 16 272						
211-302-0102	10-20		3	1	350	<u>16 966</u> 16 272						

					-	-	-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>17 306</u> 16 247	<u>18 514</u> 16 247	<u>18 316</u> 16 247	<u>18 238</u> 16 247
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>17 075</u> 16 021	<u>18 283</u> 16 021	<u>18 085</u> 16 021	<u>18 008</u> 16 021

					-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>5 981</u>	<u>5 401</u>	<u>7 418</u>	<u>7 166</u>	<u>7 115</u>

					-	-	-	-	-
211-302-0100	32496-2013 350	3							
211-302-0101	5-10	3	1	350					
211-302-0102	10-20	3	1	350					

							-	-	-	-	-
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>16 966</u> 16 272						
211-302-0200	32496-2013 400	3									
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>16 996</u> 16 272	<u>17 566</u> 16 071	<u>17 342</u> 16 071	<u>17 398</u> 16 071	<u>18 133</u> 16 071	<u>17 867</u> 16 071	<u>17 783</u> 16 071
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>16 996</u> 16 272	<u>17 566</u> 16 071	<u>17 342</u> 16 071	<u>17 398</u> 16 071	<u>18 133</u> 16 071	<u>17 867</u> 16 071	<u>17 783</u> 16 071
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>16 996</u> 16 272	<u>17 566</u> 16 071	<u>17 342</u> 16 071	<u>17 398</u> 16 071	<u>18 133</u> 16 071	<u>17 867</u> 16 071	<u>17 783</u> 16 071
211-302-0300	32496-2013 500	3									
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>17 056</u> 16 272						
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>17 056</u> 16 272						
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>17 056</u> 16 272						

211-4.
211-401.

							-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 135</u> 2 009	<u>1 962</u>	<u>5 158</u>	<u>5 267</u>	<u>5 754</u>	<u>6 936</u>	<u>6 558</u>

					-	-	-	-	-
211-302-0103	20-40	3	1	350					
211-302-0200	32496-2013 400	3							
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>17 405</u> 16 071	<u>16 847</u> 16 071	<u>17 349</u> 16 071	<u>17 294</u> 16 071	<u>17 247</u> 16 071
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>17 405</u> 16 071	<u>16 847</u> 16 071	<u>17 349</u> 16 071	<u>17 294</u> 16 071	<u>17 247</u> 16 071
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>17 405</u> 16 071	<u>16 847</u> 16 071	<u>17 349</u> 16 071	<u>17 294</u> 16 071	<u>17 247</u> 16 071
211-302-0300	32496-2013 500	3							
211-302-0301	5-10	3	1	500					
211-302-0302	10-20	3	1	500					
211-302-0303	20-40	3	1	500					

					-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 184</u>	<u>3 182</u>	<u>5 045</u>	<u>4 711</u>	<u>4 650</u>

							-	-	-	-	-
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>3 135</u> <u>2 009</u>	<u>1 962</u>	<u>5 158</u>	<u>5 267</u>	<u>5 754</u>	<u>6 936</u>	<u>6 558</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 514</u> <u>3 348</u>	<u>5 051</u>	<u>5 701</u>	<u>5 337</u>	<u>7 132</u>	<u>7 470</u>	<u>6 767</u>

211-402.

							-	-	-	-	-
211-402-0100											
211-402-0101			1	1000	<u>6 606</u> <u>5 604</u>	<u>6 606</u> <u>5 604</u>	<u>6 606</u> <u>5 604</u>	<u>6 606</u> <u>5 604</u>	<u>8 441</u> <u>5 604</u>	<u>6 606</u> <u>5 604</u>	<u>6 606</u> <u>5 604</u>

211-403.

211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u> <u>16 071</u>
211-403-0200	(4682-84)	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> <u>188 036</u>

211-5.

					-	-	-	-	-
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>5 184</u>	<u>3 182</u>	<u>5 045</u>	<u>4 711</u>	<u>4 650</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>5 077</u>	<u>3 351</u>	<u>5 467</u>	<u>5 155</u>	<u>5 051</u>

					-	-	-	-
211-402-0100								
211-402-0101			1	1000	<u>6 606</u> 5 604	<u>6 606</u> 5 604	<u>6 606</u> 5 604	<u>6 606</u> 5 604

211-501.

							-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 779</u>	<u>1 962</u> 871	<u>6 807</u>	<u>6 040</u>	<u>4 706</u>	<u>7 641</u>	<u>6 457</u>

211-6.**211-601.**

-

							-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 371</u> 1 977	<u>3 371</u> 1 977	<u>3 371</u>	<u>3 371</u>	<u>6 307</u>	<u>7 991</u>	<u>7 102</u>

211-603.

-

-

							-	-	-	-	-
211-603-0100	- -	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>4 986</u>	<u>3 363</u> 2 266	<u>7 375</u>	<u>7 306</u>	<u>5 975</u> 3 366	<u>8 719</u>	<u>7 709</u> <u>5 843</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>4 986</u>	<u>3 363</u> 2 266	<u>7 375</u>	<u>7 306</u>	<u>5 975</u> 3 366	<u>8 719</u>	<u>7 709</u> <u>5 843</u>

					-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 582</u>	<u>4 026</u>	<u>6 251</u>	<u>6 056</u>	<u>5 917</u>

					-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>5 355</u>	<u>3 394</u>	<u>5 619</u>	<u>5 470</u>	<u>5 322</u>

					-	-	-	-	-
211-603-0100	- -	3							
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 225</u>	<u>7 375</u>	<u>7 107</u>	<u>7 053</u>	
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 225</u>	<u>7 375</u>	<u>7 107</u>	<u>7 053</u>	

							-	-	-	-	-	-
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>4 986</u>	<u>3 363</u> 2 266	<u>7 375</u>	<u>7 306</u>	<u>4 899</u> 2 321	<u>8 719</u>	<u>7 709</u>	<u>5 843</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>4 986</u>	<u>3 363</u> 2 266	<u>7 375</u>	<u>7 306</u>	<u>4 899</u> 2 321	<u>8 719</u>	<u>7 709</u>	<u>5 843</u>

211-7.
211-701. ,

211-701-0100		3				
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>8 354</u>	
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>8 354</u>	
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>8 354</u>	
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>8 354</u>	
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>8 354</u>	
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>8 354</u>	
211-701-0300						
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> 47 009	

				,	-	-	-	-
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 225</u>	<u>7 375</u>	<u>7 107</u>	<u>7 053</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 225</u>	<u>7 375</u>	<u>7 107</u>	<u>7 053</u>

211-702.

					,
					,
211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

212. , , ,

212-1.**212-101.**

					,	,	,	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010	3,5	3									
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>19 925</u> 17 260	<u>23 210</u> 20 756	<u>30 091</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>29 452</u> 20 756	<u>30 091</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857
212-101-0200	7473-2010	5	3									
212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>20 581</u> 17 905	<u>24 264</u> 21 794	<u>30 998</u> 18 750	<u>30 998</u> 18 750	<u>30 507</u> 21 794	<u>30 998</u> 18 750	<u>30 998</u> 18 750
212-101-0300	7473-2010	7,5	3									
212-101-0301			3	1	2400	<u>21 372</u> 18 683	<u>25 371</u> 22 884	<u>31 905</u> 19 643	<u>31 905</u> 19 643	<u>31 614</u> 22 884	<u>31 905</u> 19 643	<u>31 905</u> 19 643
212-101-0302	F50, W2		3	1	2400	<u>21 246</u> 18 872	<u>25 558</u> 23 115	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>30 312</u> 23 115	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>30 091</u> 17 857	<u>22 605</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>29 255</u> 17 857	<u>28 777</u> 17 857
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>30 998</u> 18 750	<u>23 512</u> 18 750	<u>30 998</u> 18 750	<u>30 162</u> 18 750	<u>29 684</u> 18 750
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>31 905</u> 19 643	<u>24 419</u> 19 643	<u>31 905</u> 19 643	<u>31 069</u> 19 643	<u>30 591</u> 19 643
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>29 912</u> 19 841	<u>24 109</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 230</u> 19 841	<u>28 839</u> 19 841

							-	-	-	-	-
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 442</u> 19 064	<u>25 797</u> 23 351	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 552</u> 23 351	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 642</u> 19 261	<u>26 042</u> 23 592	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 797</u> 23 592	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 054</u> 19 666	<u>26 546</u> 24 088	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>31 301</u> 24 088	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 266</u> 19 876	<u>26 807</u> 24 345	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>31 562</u> 24 345	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 442</u> 19 064	<u>25 797</u> 23 351	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 552</u> 23 351	<u>30 118</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 642</u> 19 261	<u>26 042</u> 23 592	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 797</u> 23 592	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 846</u> 19 462	<u>26 291</u> 23 837	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>31 046</u> 23 837	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 266</u> 19 876	<u>26 807</u> 24 345	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>31 562</u> 24 345	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>27 073</u> 24 606	<u>31 213</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121	<u>31 828</u> 24 606	<u>31 213</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 642</u> 19 261	<u>26 042</u> 23 592	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 797</u> 23 592	<u>30 328</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 846</u> 19 462	<u>26 291</u> 23 837	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>31 046</u> 23 837	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 054</u> 19 666	<u>26 546</u> 24 088	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>31 301</u> 24 088	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 483</u> 20 089	<u>27 073</u> 24 606	<u>31 213</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121	<u>31 828</u> 24 606	<u>31 213</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121

					-	-	-	-	-
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>30 118</u> 20 044	<u>24 315</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>29 435</u> 20 044	<u>29 045</u> 20 044
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 250	<u>24 525</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>29 645</u> 20 250	<u>29 255</u> 20 250
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677	<u>24 958</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 078</u> 20 677	<u>29 688</u> 20 677
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897	<u>25 181</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 302</u> 20 897	<u>29 912</u> 20 897
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>30 118</u> 20 044	<u>24 315</u> 20 044	<u>30 118</u> 20 044	<u>29 435</u> 20 044	<u>29 045</u> 20 044
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 250	<u>24 525</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>29 645</u> 20 250	<u>29 255</u> 20 250
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461	<u>24 739</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>29 860</u> 20 461	<u>29 469</u> 20 461
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897	<u>25 181</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 302</u> 20 897	<u>29 912</u> 20 897
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>31 213</u> 21 121	<u>25 410</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121	<u>30 530</u> 21 121	<u>30 140</u> 21 121
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>30 328</u> 20 250	<u>24 525</u> 20 250	<u>30 328</u> 20 250	<u>29 645</u> 20 250	<u>29 255</u> 20 250
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461	<u>24 739</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>29 860</u> 20 461	<u>29 469</u> 20 461
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677	<u>24 958</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 078</u> 20 677	<u>29 688</u> 20 677
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>31 213</u> 21 121	<u>25 410</u> 21 121	<u>31 213</u> 21 121	<u>30 530</u> 21 121	<u>30 140</u> 21 121

							-	-	-	-	-
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 705</u> 20 308	<u>27 344</u> 24 874	<u>31 446</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>32 099</u> 24 874	<u>31 446</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 846</u> 19 462	<u>26 291</u> 23 837	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>31 046</u> 23 837	<u>30 542</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 054</u> 19 666	<u>26 546</u> 24 088	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>31 301</u> 24 088	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 266</u> 19 876	<u>26 807</u> 24 345	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>31 562</u> 24 345	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 705</u> 20 308	<u>27 344</u> 24 874	<u>31 446</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>32 099</u> 24 874	<u>31 446</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 932</u> 20 531	<u>27 622</u> 25 147	<u>31 685</u> 21 586	<u>31 685</u> 21 586	<u>32 377</u> 25 147	<u>31 685</u> 21 586	<u>31 685</u> 21 586
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 506</u> 19 799	<u>26 270</u> 23 768	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 512</u> 23 768	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 392</u> 19 999	<u>26 465</u> 24 008	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>31 220</u> 24 008	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 599</u> 20 203	<u>26 714</u> 24 253	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 468</u> 24 253	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 811</u> 20 411	<u>26 968</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 723</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 247</u> 20 841	<u>27 492</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>32 247</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 473</u> 21 063	<u>27 762</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>32 517</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847

					-	-	-	-	-
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>31 446</u> 21 351	<u>25 643</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>30 763</u> 21 351	<u>30 373</u> 21 351
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>30 542</u> 20 461	<u>24 739</u> 20 461	<u>30 542</u> 20 461	<u>29 860</u> 20 461	<u>29 469</u> 20 461
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>30 761</u> 20 677	<u>24 958</u> 20 677	<u>30 761</u> 20 677	<u>30 078</u> 20 677	<u>29 688</u> 20 677
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>30 985</u> 20 897	<u>25 181</u> 20 897	<u>30 985</u> 20 897	<u>30 302</u> 20 897	<u>29 912</u> 20 897
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>31 446</u> 21 351	<u>25 643</u> 21 351	<u>31 446</u> 21 351	<u>30 763</u> 21 351	<u>30 373</u> 21 351
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>31 685</u> 21 586	<u>25 881</u> 21 586	<u>31 685</u> 21 586	<u>31 002</u> 21 586	<u>30 612</u> 21 586
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>32 812</u> 20 536	<u>25 327</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536	<u>31 976</u> 20 536	<u>31 498</u> 20 536
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>25 025</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 146</u> 20 743	<u>29 756</u> 20 743
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955	<u>25 240</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>30 361</u> 20 955	<u>29 971</u> 20 955
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>25 460</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>30 580</u> 21 171	<u>30 190</u> 21 171
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>25 913</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 033</u> 21 617	<u>30 643</u> 21 617
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>26 146</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 267</u> 21 847	<u>30 877</u> 21 847

							-	-	-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 599</u> 20 203	<u>26 714</u> 24 253	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 468</u> 24 253	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 811</u> 20 411	<u>26 968</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 723</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 027</u> 20 624	<u>27 227</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 982</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 473</u> 21 063	<u>27 762</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>32 517</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 703</u> 21 289	<u>28 038</u> 25 557	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 793</u> 25 557	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 811</u> 20 411	<u>26 968</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 723</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 027</u> 20 624	<u>27 227</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 982</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 247</u> 20 841	<u>27 492</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>32 247</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 703</u> 21 289	<u>28 038</u> 25 557	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 793</u> 25 557	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 938</u> 21 521	<u>28 321</u> 25 835	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>33 076</u> 25 835	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 027</u> 20 624	<u>27 227</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 982</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 247</u> 20 841	<u>27 492</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>32 247</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 473</u> 21 063	<u>27 762</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>32 517</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847

					-	-	-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955	<u>25 240</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>30 361</u> 20 955	<u>29 971</u> 20 955
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>25 460</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>30 580</u> 21 171	<u>30 190</u> 21 171
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>25 684</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>30 804</u> 21 391	<u>30 414</u> 21 391
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>26 146</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 267</u> 21 847	<u>30 877</u> 21 847
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>32 188</u> 22 081	<u>26 385</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>31 506</u> 22 081	<u>31 115</u> 22 081
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>25 460</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>30 580</u> 21 171	<u>30 190</u> 21 171
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>25 684</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>30 804</u> 21 391	<u>30 414</u> 21 391
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>25 913</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 033</u> 21 617	<u>30 643</u> 21 617
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>32 188</u> 22 081	<u>26 385</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>31 506</u> 22 081	<u>31 115</u> 22 081
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 629</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>31 749</u> 22 321	<u>31 359</u> 22 321
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>25 684</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>30 804</u> 21 391	<u>30 414</u> 21 391
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>25 913</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 033</u> 21 617	<u>30 643</u> 21 617
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>26 146</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 267</u> 21 847	<u>30 877</u> 21 847

							-	-	-	-	-
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 938</u> 21 521	<u>28 321</u> 25 835	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>33 076</u> 25 835	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>24 178</u> 21 757	<u>28 609</u> 26 119	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>33 364</u> 26 119	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 506</u> 19 799	<u>26 270</u> 23 768	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 512</u> 23 768	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 392</u> 19 999	<u>26 465</u> 24 008	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>31 220</u> 24 008	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 599</u> 20 203	<u>26 714</u> 24 253	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 468</u> 24 253	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 811</u> 20 411	<u>26 968</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 723</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 247</u> 20 841	<u>27 492</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>32 247</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 473</u> 21 063	<u>27 762</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>32 517</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 599</u> 20 203	<u>26 714</u> 24 253	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 468</u> 24 253	<u>31 044</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 811</u> 20 411	<u>26 968</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 723</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 027</u> 20 624	<u>27 227</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 982</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 473</u> 21 063	<u>27 762</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>32 517</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847

					-	-	-	-	-
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 629</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>31 749</u> 22 321	<u>31 359</u> 22 321
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>32 681</u> 22 567	<u>26 878</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>31 999</u> 22 567	<u>31 608</u> 22 567
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>32 812</u> 20 536	<u>25 327</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536	<u>31 976</u> 20 536	<u>31 498</u> 20 536
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>30 829</u> 20 743	<u>25 025</u> 20 743	<u>30 829</u> 20 743	<u>30 146</u> 20 743	<u>29 756</u> 20 743
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955	<u>25 240</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>30 361</u> 20 955	<u>29 971</u> 20 955
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>25 460</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>30 580</u> 21 171	<u>30 190</u> 21 171
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>25 913</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 033</u> 21 617	<u>30 643</u> 21 617
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>26 146</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 267</u> 21 847	<u>30 877</u> 21 847
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>31 044</u> 20 955	<u>25 240</u> 20 955	<u>31 044</u> 20 955	<u>30 361</u> 20 955	<u>29 971</u> 20 955
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>25 460</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>30 580</u> 21 171	<u>30 190</u> 21 171
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>25 684</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>30 804</u> 21 391	<u>30 414</u> 21 391
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>26 146</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 267</u> 21 847	<u>30 877</u> 21 847

							-	-	-	-	-
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 703</u> 21 289	<u>28 038</u> 25 557	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 793</u> 25 557	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 811</u> 20 411	<u>26 968</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 723</u> 24 503	<u>31 263</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 027</u> 20 624	<u>27 227</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 982</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 247</u> 20 841	<u>27 492</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>32 247</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 703</u> 21 289	<u>28 038</u> 25 557	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 793</u> 25 557	<u>32 188</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 938</u> 21 521	<u>28 321</u> 25 835	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>33 076</u> 25 835	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 027</u> 20 624	<u>27 227</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 982</u> 24 758	<u>31 487</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 247</u> 20 841	<u>27 492</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>32 247</u> 25 019	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 473</u> 21 063	<u>27 762</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>32 517</u> 25 285	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 938</u> 21 521	<u>28 321</u> 25 835	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>33 076</u> 25 835	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 178</u> 21 757	<u>28 609</u> 26 119	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>33 364</u> 26 119	<u>32 681</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 458</u> 20 737	<u>26 968</u> 24 455	<u>33 720</u> 21 429	<u>33 720</u> 21 429	<u>33 210</u> 24 455	<u>33 720</u> 21 429	<u>33 720</u> 21 429

					-	-	-	-	-
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>32 188</u> 22 081	<u>26 385</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>31 506</u> 22 081	<u>31 115</u> 22 081
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>31 263</u> 21 171	<u>25 460</u> 21 171	<u>31 263</u> 21 171	<u>30 580</u> 21 171	<u>30 190</u> 21 171
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>25 684</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>30 804</u> 21 391	<u>30 414</u> 21 391
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>25 913</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 033</u> 21 617	<u>30 643</u> 21 617
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>32 188</u> 22 081	<u>26 385</u> 22 081	<u>32 188</u> 22 081	<u>31 506</u> 22 081	<u>31 115</u> 22 081
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 629</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>31 749</u> 22 321	<u>31 359</u> 22 321
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>31 487</u> 21 391	<u>25 684</u> 21 391	<u>31 487</u> 21 391	<u>30 804</u> 21 391	<u>30 414</u> 21 391
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>31 716</u> 21 617	<u>25 913</u> 21 617	<u>31 716</u> 21 617	<u>31 033</u> 21 617	<u>30 643</u> 21 617
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>31 950</u> 21 847	<u>26 146</u> 21 847	<u>31 950</u> 21 847	<u>31 267</u> 21 847	<u>30 877</u> 21 847
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 629</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>31 749</u> 22 321	<u>31 359</u> 22 321
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>32 681</u> 22 567	<u>26 878</u> 22 567	<u>32 681</u> 22 567	<u>31 999</u> 22 567	<u>31 608</u> 22 567
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>33 720</u> 21 429	<u>26 234</u> 21 429	<u>33 720</u> 21 429	<u>32 883</u> 21 429	<u>32 405</u> 21 429

							-	-	-	-	-
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 354</u> 20 946	<u>27 170</u> 24 702	<u>31 745</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645	<u>31 925</u> 24 702	<u>31 745</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 571</u> 21 160	<u>27 426</u> 24 954	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>32 181</u> 24 954	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 793</u> 21 378	<u>27 688</u> 25 212	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 443</u> 25 212	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 250</u> 21 828	<u>28 227</u> 25 742	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 982</u> 25 742	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 486</u> 22 060	<u>28 505</u> 26 016	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>33 260</u> 26 016	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 571</u> 21 160	<u>27 426</u> 24 954	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>32 181</u> 24 954	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 793</u> 21 378	<u>27 688</u> 25 212	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 443</u> 25 212	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>24 019</u> 21 601	<u>27 955</u> 25 474	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 709</u> 25 474	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 486</u> 22 060	<u>28 505</u> 26 016	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>33 260</u> 26 016	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>24 727</u> 22 297	<u>28 789</u> 26 296	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 544</u> 26 296	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 793</u> 21 378	<u>27 688</u> 25 212	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 443</u> 25 212	<u>32 198</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>24 019</u> 21 601	<u>27 955</u> 25 474	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 709</u> 25 474	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 250</u> 21 828	<u>28 227</u> 25 742	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 982</u> 25 742	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556

					-	-	-	-	-
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>31 745</u> 21 645	<u>25 942</u> 21 645	<u>31 745</u> 21 645	<u>31 062</u> 21 645	<u>30 672</u> 21 645
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866	<u>26 166</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 287</u> 21 866	<u>30 896</u> 21 866
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>26 395</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>31 516</u> 22 091	<u>31 125</u> 22 091
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>26 868</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>31 988</u> 22 556	<u>31 598</u> 22 556
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>27 111</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 232</u> 22 796	<u>31 842</u> 22 796
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>31 969</u> 21 866	<u>26 166</u> 21 866	<u>31 969</u> 21 866	<u>31 287</u> 21 866	<u>30 896</u> 21 866
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>26 395</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>31 516</u> 22 091	<u>31 125</u> 22 091
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 629</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>31 749</u> 22 321	<u>31 359</u> 22 321
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>27 111</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 232</u> 22 796	<u>31 842</u> 22 796
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 041	<u>27 360</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>32 481</u> 23 041	<u>32 091</u> 23 041
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>32 198</u> 22 091	<u>26 395</u> 22 091	<u>32 198</u> 22 091	<u>31 516</u> 22 091	<u>31 125</u> 22 091
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 629</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>31 749</u> 22 321	<u>31 359</u> 22 321
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>26 868</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>31 988</u> 22 556	<u>31 598</u> 22 556

							-	-	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 727</u> 22 297	<u>28 789</u> 26 296	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 544</u> 26 296	<u>33 164</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 973</u> 22 540	<u>29 080</u> 26 582	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 835</u> 26 582	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>24 019</u> 21 601	<u>27 955</u> 25 474	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 709</u> 25 474	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 250</u> 21 828	<u>28 227</u> 25 742	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 982</u> 25 742	<u>32 671</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 486</u> 22 060	<u>28 505</u> 26 016	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>33 260</u> 26 016	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 973</u> 22 540	<u>29 080</u> 26 582	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 835</u> 26 582	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>25 225</u> 22 787	<u>29 377</u> 26 874	<u>33 678</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>34 132</u> 26 874	<u>33 678</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 973</u> 22 540	<u>29 080</u> 26 582	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 835</u> 26 582	<u>33 418</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>25 225</u> 22 787	<u>29 377</u> 26 874	<u>33 678</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>34 132</u> 26 874	<u>33 678</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 482</u> 23 041	<u>29 680</u> 27 173	<u>33 944</u> 23 810	<u>33 944</u> 23 810	<u>34 435</u> 27 173	<u>33 944</u> 23 810	<u>33 944</u> 23 810
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>25 745</u> 23 300	<u>29 990</u> 27 478	<u>34 216</u> 24 077	<u>34 216</u> 24 077	<u>34 745</u> 27 478	<u>34 216</u> 24 077	<u>34 216</u> 24 077
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>26 289</u> 23 835	<u>30 632</u> 28 110	<u>34 778</u> 24 631	<u>34 778</u> 24 631	<u>35 387</u> 28 110	<u>34 778</u> 24 631	<u>34 778</u> 24 631
212-101-0700	7473-2010	3									

					-	-	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>33 164</u> 23 041	<u>27 360</u> 23 041	<u>33 164</u> 23 041	<u>32 481</u> 23 041	<u>32 091</u> 23 041
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 292	<u>27 615</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>32 735</u> 23 292	<u>32 345</u> 23 292
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 629</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>31 749</u> 22 321	<u>31 359</u> 22 321
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>32 671</u> 22 556	<u>26 868</u> 22 556	<u>32 671</u> 22 556	<u>31 988</u> 22 556	<u>31 598</u> 22 556
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>32 915</u> 22 796	<u>27 111</u> 22 796	<u>32 915</u> 22 796	<u>32 232</u> 22 796	<u>31 842</u> 22 796
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 292	<u>27 615</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>32 735</u> 23 292	<u>32 345</u> 23 292
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>33 678</u> 23 548	<u>27 875</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>32 995</u> 23 548	<u>32 605</u> 23 548
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 292	<u>27 615</u> 23 292	<u>33 418</u> 23 292	<u>32 735</u> 23 292	<u>32 345</u> 23 292
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>33 678</u> 23 548	<u>27 875</u> 23 548	<u>33 678</u> 23 548	<u>32 995</u> 23 548	<u>32 605</u> 23 548
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>33 944</u> 23 810	<u>28 141</u> 23 810	<u>33 944</u> 23 810	<u>33 261</u> 23 810	<u>32 871</u> 23 810
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>34 216</u> 24 077	<u>28 412</u> 24 077	<u>34 216</u> 24 077	<u>33 533</u> 24 077	<u>33 143</u> 24 077
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>34 778</u> 24 631	<u>28 975</u> 24 631	<u>34 778</u> 24 631	<u>34 095</u> 24 631	<u>33 705</u> 24 631
212-101-0700	7473-2010	3							

							-	-	-	-	-
212-101-0701		3	1	2400	<u>24 615</u> 21 875	<u>28 764</u> 26 223	<u>34 627</u> 22 321	<u>34 627</u> 22 321	<u>35 007</u> 26 223	<u>34 627</u> 22 321	<u>34 627</u> 22 321
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 522</u> 22 096	<u>28 985</u> 26 488	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>33 739</u> 26 488	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 751</u> 22 321	<u>29 259</u> 26 758	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>34 014</u> 26 758	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 224</u> 22 786	<u>29 826</u> 27 316	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>34 580</u> 27 316	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 467</u> 23 026	<u>30 118</u> 27 603	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>34 873</u> 27 603	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 522</u> 22 096	<u>28 985</u> 26 488	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>33 739</u> 26 488	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>24 751</u> 22 321	<u>29 259</u> 26 758	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>34 014</u> 26 758	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>24 985</u> 22 552	<u>29 539</u> 27 034	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>34 294</u> 27 034	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 467</u> 23 026	<u>30 118</u> 27 603	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>34 873</u> 27 603	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>25 716</u> 23 271	<u>30 416</u> 27 897	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>35 171</u> 27 897	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>24 751</u> 22 321	<u>29 259</u> 26 758	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>34 014</u> 26 758	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>24 985</u> 22 552	<u>29 539</u> 27 034	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>34 294</u> 27 034	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 224</u> 22 786	<u>29 826</u> 27 316	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>34 580</u> 27 316	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251

					-	-	-	-	-
212-101-0701		3	1	2400	<u>34 627</u> 22 321	<u>27 141</u> 22 321	<u>34 627</u> 22 321	<u>33 790</u> 22 321	<u>33 312</u> 22 321
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547	<u>26 858</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>31 979</u> 22 547	<u>31 588</u> 22 547
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>27 092</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 212</u> 22 777	<u>31 822</u> 22 777
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>27 574</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>32 694</u> 23 251	<u>32 304</u> 23 251
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>27 822</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>32 943</u> 23 496	<u>32 553</u> 23 496
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547	<u>26 858</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>31 979</u> 22 547	<u>31 588</u> 22 547
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>27 092</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 212</u> 22 777	<u>31 822</u> 22 777
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>27 330</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>32 451</u> 23 012	<u>32 061</u> 23 012
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>27 822</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>32 943</u> 23 496	<u>32 553</u> 23 496
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>28 076</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 197</u> 23 746	<u>32 807</u> 23 746
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>27 092</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 212</u> 22 777	<u>31 822</u> 22 777
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>27 330</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>32 451</u> 23 012	<u>32 061</u> 23 012
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>27 574</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>32 694</u> 23 251	<u>32 304</u> 23 251

							-	-	-	-	-
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>25 716</u> 23 271	<u>30 416</u> 27 897	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>35 171</u> 27 897	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>25 970</u> 23 522	<u>30 721</u> 28 197	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>35 476</u> 28 197	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>25 716</u> 23 271	<u>30 416</u> 27 897	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>35 171</u> 27 897	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>25 970</u> 23 522	<u>30 721</u> 28 197	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>35 476</u> 28 197	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 230</u> 23 777	<u>31 032</u> 28 503	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>35 787</u> 28 503	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>26 496</u> 24 038	<u>31 350</u> 28 817	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>36 105</u> 28 817	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 045</u> 24 579	<u>32 008</u> 29 464	<u>35 235</u> 25 080	<u>35 235</u> 25 080	<u>36 763</u> 29 464	<u>35 235</u> 25 080	<u>35 235</u> 25 080
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>25 998</u> 23 237	<u>30 660</u> 28 089	<u>35 534</u> 23 214	<u>35 534</u> 23 214	<u>36 902</u> 28 089	<u>35 534</u> 23 214	<u>35 534</u> 23 214
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>25 920</u> 23 471	<u>30 900</u> 28 373	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>35 655</u> 28 373	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 163</u> 23 711	<u>31 194</u> 28 663	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>35 949</u> 28 663	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>26 665</u> 24 205	<u>31 800</u> 29 260	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>36 555</u> 29 260	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>26 924</u> 24 460	<u>32 113</u> 29 568	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>36 868</u> 29 568	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436

					-	-	-	-	-
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>28 076</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 197</u> 23 746	<u>32 807</u> 23 746
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>34 139</u> 24 002	<u>28 336</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>33 456</u> 24 002	<u>33 066</u> 24 002
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>28 076</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 197</u> 23 746	<u>32 807</u> 23 746
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>34 139</u> 24 002	<u>28 336</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>33 456</u> 24 002	<u>33 066</u> 24 002
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 404</u> 24 262	<u>28 601</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>33 721</u> 24 262	<u>33 331</u> 24 262
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 675</u> 24 529	<u>28 872</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>33 992</u> 24 529	<u>33 602</u> 24 529
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>35 235</u> 25 080	<u>29 432</u> 25 080	<u>35 235</u> 25 080	<u>34 552</u> 25 080	<u>34 162</u> 25 080
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>35 534</u> 23 214	<u>28 048</u> 23 214	<u>35 534</u> 23 214	<u>34 698</u> 23 214	<u>34 220</u> 23 214
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 578</u> 23 449	<u>27 774</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>32 895</u> 23 449	<u>32 505</u> 23 449
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>33 821</u> 23 688	<u>28 017</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 138</u> 23 688	<u>32 748</u> 23 688
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>34 322</u> 24 182	<u>28 519</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>33 639</u> 24 182	<u>33 249</u> 24 182
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>34 581</u> 24 436	<u>28 777</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>33 898</u> 24 436	<u>33 508</u> 24 436

							-	-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>25 920</u> 23 471	<u>30 900</u> 28 373	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>35 655</u> 28 373	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 163</u> 23 711	<u>31 194</u> 28 663	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>35 949</u> 28 663	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 411</u> 23 955	<u>31 494</u> 28 958	<u>34 069</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>36 249</u> 28 958	<u>34 069</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>26 924</u> 24 460	<u>32 113</u> 29 568	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>36 868</u> 29 568	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 188</u> 24 720	<u>32 433</u> 29 882	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>37 188</u> 29 882	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 163</u> 23 711	<u>31 194</u> 28 663	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>35 949</u> 28 663	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 411</u> 23 955	<u>31 494</u> 28 958	<u>34 069</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>36 249</u> 28 958	<u>34 069</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>26 665</u> 24 205	<u>31 800</u> 29 260	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>36 555</u> 29 260	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 188</u> 24 720	<u>32 433</u> 29 882	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>37 188</u> 29 882	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 458</u> 24 986	<u>32 759</u> 30 204	<u>35 115</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>37 514</u> 30 204	<u>35 115</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 188</u> 24 720	<u>32 433</u> 29 882	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>37 188</u> 29 882	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 458</u> 24 986	<u>32 759</u> 30 204	<u>35 115</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>37 514</u> 30 204	<u>35 115</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>27 734</u> 25 257	<u>33 093</u> 30 532	<u>35 390</u> 25 233	<u>35 390</u> 25 233	<u>37 848</u> 30 532	<u>35 390</u> 25 233	<u>35 390</u> 25 233

					-	-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 578</u> 23 449	<u>27 774</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>32 895</u> 23 449	<u>32 505</u> 23 449
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>33 821</u> 23 688	<u>28 017</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 138</u> 23 688	<u>32 748</u> 23 688
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>34 069</u> 23 932	<u>28 265</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>33 386</u> 23 932	<u>32 996</u> 23 932
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>34 581</u> 24 436	<u>28 777</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>33 898</u> 24 436	<u>33 508</u> 24 436
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>34 845</u> 24 696	<u>29 041</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 162</u> 24 696	<u>33 772</u> 24 696
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 821</u> 23 688	<u>28 017</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 138</u> 23 688	<u>32 748</u> 23 688
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>34 069</u> 23 932	<u>28 265</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>33 386</u> 23 932	<u>32 996</u> 23 932
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 322</u> 24 182	<u>28 519</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>33 639</u> 24 182	<u>33 249</u> 24 182
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>34 845</u> 24 696	<u>29 041</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 162</u> 24 696	<u>33 772</u> 24 696
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>35 115</u> 24 962	<u>29 311</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>34 432</u> 24 962	<u>34 042</u> 24 962
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>34 845</u> 24 696	<u>29 041</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 162</u> 24 696	<u>33 772</u> 24 696
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>35 115</u> 24 962	<u>29 311</u> 24 962	<u>35 115</u> 24 962	<u>34 432</u> 24 962	<u>34 042</u> 24 962
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 390</u> 25 233	<u>29 587</u> 25 233	<u>35 390</u> 25 233	<u>34 708</u> 25 233	<u>34 317</u> 25 233

							-	-	-	-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 016</u> 25 535	<u>33 434</u> 30 867	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>38 189</u> 30 867	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>28 599</u> 26 109	<u>34 139</u> 31 561	<u>36 254</u> 26 083	<u>36 254</u> 26 083	<u>38 894</u> 31 561	<u>36 254</u> 26 083	<u>36 254</u> 26 083
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>27 087</u> 24 308	<u>31 957</u> 29 366	<u>36 441</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>38 200</u> 29 366	<u>36 441</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>32 210</u> 29 663	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>36 965</u> 29 663	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>29 801</u> 23 264	<u>28 875</u> 23 221	<u>33 542</u> 22 405	<u>38 358</u> 23 220	<u>38 267</u> 23 220	<u>41 574</u> 23 220	<u>41 709</u> 23 220
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>30 157</u> 23 614	<u>29 230</u> 23 569	<u>33 885</u> 22 742	<u>38 714</u> 23 569	<u>38 623</u> 23 569	<u>41 930</u> 23 569	<u>42 065</u> 23 569
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>29 334</u> 22 807	<u>28 410</u> 22 765	<u>33 094</u> 21 967	<u>37 894</u> 22 765	<u>37 803</u> 22 765	<u>41 110</u> 22 765	<u>41 245</u> 22 765
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>29 684</u> 23 150	<u>28 758</u> 23 106	<u>33 430</u> 22 296	<u>38 242</u> 23 106	<u>38 151</u> 23 106	<u>41 459</u> 23 106	<u>41 593</u> 23 106
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>30 038</u> 23 497	<u>29 111</u> 23 452	<u>33 770</u> 22 630	<u>38 595</u> 23 452	<u>38 504</u> 23 452	<u>41 811</u> 23 452	<u>41 946</u> 23 452
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>30 397</u> 23 849	<u>29 471</u> 23 805	<u>34 117</u> 22 970	<u>38 954</u> 23 805	<u>38 863</u> 23 805	<u>42 171</u> 23 805	<u>42 305</u> 23 805
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>30 265</u> 23 720	<u>29 339</u> 23 676	<u>33 989</u> 22 844	<u>38 822</u> 23 675	<u>38 731</u> 23 675	<u>42 038</u> 23 675	<u>42 173</u> 23 675
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>30 629</u> 24 076	<u>29 701</u> 24 030	<u>34 339</u> 23 187	<u>39 184</u> 24 030	<u>39 094</u> 24 030	<u>42 401</u> 24 030	<u>42 536</u> 24 030

					-	-	-	-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>35 672</u> 25 510	<u>29 869</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>34 989</u> 25 510	<u>34 599</u> 25 510
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 254</u> 26 083	<u>30 451</u> 26 083	<u>36 254</u> 26 083	<u>35 572</u> 26 083	<u>35 182</u> 26 083
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>36 441</u> 24 107	<u>28 955</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>35 605</u> 24 107	<u>35 127</u> 24 107
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>28 690</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>33 811</u> 24 351	<u>33 421</u> 24 351
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 720</u> 23 220	<u>33 014</u> 23 220	<u>39 626</u> 23 220	<u>39 082</u> 23 220	<u>38 992</u> 23 220
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>39 076</u> 23 569	<u>33 370</u> 23 569	<u>39 982</u> 23 569	<u>39 438</u> 23 569	<u>39 348</u> 23 569
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>38 256</u> 22 765	<u>32 550</u> 22 765	<u>39 162</u> 22 765	<u>38 618</u> 22 765	<u>38 528</u> 22 765
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 604</u> 23 106	<u>32 898</u> 23 106	<u>39 510</u> 23 106	<u>38 967</u> 23 106	<u>38 876</u> 23 106
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 957</u> 23 452	<u>33 251</u> 23 452	<u>39 863</u> 23 452	<u>39 319</u> 23 452	<u>39 229</u> 23 452
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 316</u> 23 805	<u>33 610</u> 23 805	<u>40 222</u> 23 805	<u>39 679</u> 23 805	<u>39 588</u> 23 805
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 184</u> 23 675	<u>33 478</u> 23 675	<u>40 090</u> 23 675	<u>39 546</u> 23 675	<u>39 456</u> 23 675
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 547</u> 24 030	<u>33 840</u> 24 030	<u>40 452</u> 24 030	<u>39 909</u> 24 030	<u>39 818</u> 24 030

							-	-	-	-	-
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>30 996</u> 24 437	<u>30 069</u> 24 391	<u>34 694</u> 23 536	<u>39 552</u> 24 391	<u>39 462</u> 24 391	<u>42 769</u> 24 391	<u>42 904</u> 24 391
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>31 370</u> 24 803	<u>30 441</u> 24 756	<u>35 054</u> 23 888	<u>39 925</u> 24 756	<u>39 834</u> 24 756	<u>43 142</u> 24 756	<u>43 276</u> 24 756
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>27 087</u> 24 308	<u>31 957</u> 29 366	<u>36 441</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>38 200</u> 29 366	<u>36 441</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>32 210</u> 29 663	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>36 965</u> 29 663	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>27 533</u> 25 060	<u>32 831</u> 30 274	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>37 586</u> 30 274	<u>35 004</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>27 799</u> 25 321	<u>33 152</u> 30 590	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>37 907</u> 30 590	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>32 210</u> 29 663	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>36 965</u> 29 663	<u>34 494</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>27 274</u> 24 804	<u>32 517</u> 29 965	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>37 272</u> 29 965	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>27 799</u> 25 321	<u>33 152</u> 30 590	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>37 907</u> 30 590	<u>35 267</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>28 069</u> 25 587	<u>33 479</u> 30 912	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>38 234</u> 30 912	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>28 069</u> 25 587	<u>33 479</u> 30 912	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>38 234</u> 30 912	<u>35 536</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>28 346</u> 25 860	<u>33 813</u> 31 241	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>38 568</u> 31 241	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646

					-	-	-	-	-
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 915</u> 24 391	<u>34 208</u> 24 391	<u>40 820</u> 24 391	<u>40 277</u> 24 391	<u>40 186</u> 24 391
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 287</u> 24 756	<u>34 581</u> 24 756	<u>41 193</u> 24 756	<u>40 649</u> 24 756	<u>40 559</u> 24 756
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>36 441</u> 24 107	<u>28 955</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>35 605</u> 24 107	<u>35 127</u> 24 107
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>28 690</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>33 811</u> 24 351	<u>33 421</u> 24 351
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>35 004</u> 24 853	<u>29 201</u> 24 853	<u>35 004</u> 24 853	<u>34 321</u> 24 853	<u>33 931</u> 24 853
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>29 464</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>34 584</u> 25 112	<u>34 194</u> 25 112
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>34 494</u> 24 351	<u>28 690</u> 24 351	<u>34 494</u> 24 351	<u>33 811</u> 24 351	<u>33 421</u> 24 351
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>34 746</u> 24 599	<u>28 943</u> 24 599	<u>34 746</u> 24 599	<u>34 064</u> 24 599	<u>33 673</u> 24 599
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>35 267</u> 25 112	<u>29 464</u> 25 112	<u>35 267</u> 25 112	<u>34 584</u> 25 112	<u>34 194</u> 25 112
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>29 732</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>34 853</u> 25 376	<u>34 463</u> 25 376
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>35 536</u> 25 376	<u>29 732</u> 25 376	<u>35 536</u> 25 376	<u>34 853</u> 25 376	<u>34 463</u> 25 376
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>35 810</u> 25 646	<u>30 006</u> 25 646	<u>35 810</u> 25 646	<u>35 127</u> 25 646	<u>34 737</u> 25 646

							-	-	-	-	-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>28 917</u> 26 422	<u>34 503</u> 31 920	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>39 258</u> 31 920	<u>36 376</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>29 212</u> 26 712	<u>34 859</u> 32 270	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>39 614</u> 32 270	<u>36 669</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>28 572</u> 25 770	<u>35 250</u> 32 607	<u>37 348</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000	<u>41 493</u> 32 607	<u>37 348</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>28 520</u> 26 030	<u>35 536</u> 32 937	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>40 291</u> 32 937	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>29 065</u> 26 567	<u>36 226</u> 33 616	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>40 981</u> 33 616	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>29 346</u> 26 844	<u>36 582</u> 33 966	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>41 337</u> 33 966	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>28 520</u> 26 030	<u>35 536</u> 32 937	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>40 291</u> 32 937	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>28 789</u> 26 296	<u>35 878</u> 33 273	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>40 632</u> 33 273	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>29 346</u> 26 844	<u>36 582</u> 33 966	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>41 337</u> 33 966	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>29 633</u> 27 126	<u>36 945</u> 34 323	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>41 700</u> 34 323	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>29 633</u> 27 126	<u>36 945</u> 34 323	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>41 700</u> 34 323	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>29 926</u> 27 415	<u>37 316</u> 34 688	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>42 071</u> 34 688	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596

					-	-	-	-	-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>36 376</u> 26 203	<u>30 573</u> 26 203	<u>36 376</u> 26 203	<u>35 694</u> 26 203	<u>35 303</u> 26 203
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>36 669</u> 26 491	<u>30 865</u> 26 491	<u>36 669</u> 26 491	<u>35 986</u> 26 491	<u>35 596</u> 26 491
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>37 348</u> 25 000	<u>29 862</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000	<u>36 512</u> 25 000	<u>36 034</u> 25 000
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 253	<u>29 607</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>34 727</u> 25 253	<u>34 337</u> 25 253
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>35 939</u> 25 773	<u>30 136</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 256</u> 25 773	<u>34 866</u> 25 773
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 409</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>35 529</u> 26 042	<u>35 139</u> 26 042
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 253	<u>29 607</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>34 727</u> 25 253	<u>34 337</u> 25 253
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>35 672</u> 25 510	<u>29 869</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>34 989</u> 25 510	<u>34 599</u> 25 510
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 409</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>35 529</u> 26 042	<u>35 139</u> 26 042
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 687</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>35 808</u> 26 316	<u>35 418</u> 26 316
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 687</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>35 808</u> 26 316	<u>35 418</u> 26 316
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>36 775</u> 26 596	<u>30 971</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 092</u> 26 596	<u>35 702</u> 26 596

							-	-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>30 532</u> 28 011	<u>38 082</u> 35 443	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>42 837</u> 35 443	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>30 845</u> 28 319	<u>38 478</u> 35 832	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>43 233</u> 35 832	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>30 135</u> 27 309	<u>38 244</u> 35 554	<u>39 634</u> 27 250	<u>39 634</u> 27 250	<u>44 486</u> 35 554	<u>39 634</u> 27 250	<u>39 634</u> 27 250
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>30 098</u> 27 584	<u>38 560</u> 35 913	<u>37 719</u> 27 525	<u>37 719</u> 27 525	<u>43 315</u> 35 913	<u>37 719</u> 27 525	<u>37 719</u> 27 525
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>30 676</u> 28 153	<u>39 312</u> 36 653	<u>38 296</u> 28 093	<u>38 296</u> 28 093	<u>44 067</u> 36 653	<u>38 296</u> 28 093	<u>38 296</u> 28 093
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>30 974</u> 28 446	<u>39 700</u> 37 035	<u>38 593</u> 28 385	<u>38 593</u> 28 385	<u>44 455</u> 37 035	<u>38 593</u> 28 385	<u>38 593</u> 28 385
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>30 098</u> 27 584	<u>38 560</u> 35 913	<u>37 719</u> 27 525	<u>37 719</u> 27 525	<u>43 315</u> 35 913	<u>37 719</u> 27 525	<u>37 719</u> 27 525
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>30 384</u> 27 866	<u>38 932</u> 36 279	<u>38 005</u> 27 806	<u>38 005</u> 27 806	<u>43 687</u> 36 279	<u>38 005</u> 27 806	<u>38 005</u> 27 806
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>30 974</u> 28 446	<u>39 700</u> 37 035	<u>38 593</u> 28 385	<u>38 593</u> 28 385	<u>44 455</u> 37 035	<u>38 593</u> 28 385	<u>38 593</u> 28 385
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>31 278</u> 28 746	<u>40 096</u> 37 425	<u>38 897</u> 28 684	<u>38 897</u> 28 684	<u>44 851</u> 37 425	<u>38 897</u> 28 684	<u>38 897</u> 28 684
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>31 278</u> 28 746	<u>40 096</u> 37 425	<u>38 897</u> 28 684	<u>38 897</u> 28 684	<u>44 851</u> 37 425	<u>38 897</u> 28 684	<u>38 897</u> 28 684
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>31 589</u> 29 052	<u>40 501</u> 37 823	<u>39 207</u> 28 989	<u>39 207</u> 28 989	<u>45 256</u> 37 823	<u>39 207</u> 28 989	<u>39 207</u> 28 989

					-	-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>37 362</u> 27 174	<u>31 559</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>36 680</u> 27 174	<u>36 289</u> 27 174
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>37 666</u> 27 473	<u>31 862</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>36 983</u> 27 473	<u>36 593</u> 27 473
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>39 634</u> 27 250	<u>32 148</u> 27 250	<u>39 634</u> 27 250	<u>38 798</u> 27 250	<u>38 320</u> 27 250
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>37 719</u> 27 525	<u>31 916</u> 27 525	<u>37 719</u> 27 525	<u>37 037</u> 27 525	<u>36 646</u> 27 525
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>38 296</u> 28 093	<u>32 492</u> 28 093	<u>38 296</u> 28 093	<u>37 613</u> 28 093	<u>37 223</u> 28 093
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>38 593</u> 28 385	<u>32 790</u> 28 385	<u>38 593</u> 28 385	<u>37 910</u> 28 385	<u>37 520</u> 28 385
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>37 719</u> 27 525	<u>31 916</u> 27 525	<u>37 719</u> 27 525	<u>37 037</u> 27 525	<u>36 646</u> 27 525
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>38 005</u> 27 806	<u>32 201</u> 27 806	<u>38 005</u> 27 806	<u>37 322</u> 27 806	<u>36 932</u> 27 806
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>38 593</u> 28 385	<u>32 790</u> 28 385	<u>38 593</u> 28 385	<u>37 910</u> 28 385	<u>37 520</u> 28 385
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>38 897</u> 28 684	<u>33 093</u> 28 684	<u>38 897</u> 28 684	<u>38 214</u> 28 684	<u>37 824</u> 28 684
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>38 897</u> 28 684	<u>33 093</u> 28 684	<u>38 897</u> 28 684	<u>38 214</u> 28 684	<u>37 824</u> 28 684
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>39 207</u> 28 989	<u>33 403</u> 28 989	<u>39 207</u> 28 989	<u>38 524</u> 28 989	<u>38 134</u> 28 989

							-	-	-	-	-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>32 231</u> 29 683	<u>41 336</u> 38 645	<u>39 847</u> 29 620	<u>39 847</u> 29 620	<u>46 091</u> 38 645	<u>39 847</u> 29 620	<u>39 847</u> 29 620
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>32 562</u> 30 009	<u>41 768</u> 39 070	<u>40 178</u> 29 945	<u>40 178</u> 29 945	<u>46 522</u> 39 070	<u>40 178</u> 29 945	<u>40 178</u> 29 945
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>31 799</u> 28 947	<u>42 235</u> 39 482	<u>42 126</u> 29 703	<u>42 126</u> 29 703	<u>48 478</u> 39 482	<u>42 126</u> 29 703	<u>42 126</u> 29 703
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 779</u> 29 239	<u>42 592</u> 39 881	<u>40 236</u> 30 003	<u>40 236</u> 30 003	<u>47 347</u> 39 881	<u>40 236</u> 30 003	<u>40 236</u> 30 003
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 392</u> 29 842	<u>43 427</u> 40 703	<u>40 865</u> 30 621	<u>40 865</u> 30 621	<u>48 182</u> 40 703	<u>40 865</u> 30 621	<u>40 865</u> 30 621
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 708</u> 30 153	<u>43 858</u> 41 127	<u>41 189</u> 30 940	<u>41 189</u> 30 940	<u>48 613</u> 41 127	<u>41 189</u> 30 940	<u>41 189</u> 30 940
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 779</u> 29 239	<u>42 592</u> 39 881	<u>40 236</u> 30 003	<u>40 236</u> 30 003	<u>47 347</u> 39 881	<u>40 236</u> 30 003	<u>40 236</u> 30 003
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 083</u> 29 537	<u>43 005</u> 40 288	<u>40 547</u> 30 309	<u>40 547</u> 30 309	<u>47 760</u> 40 288	<u>40 547</u> 30 309	<u>40 547</u> 30 309
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 708</u> 30 153	<u>43 858</u> 41 127	<u>41 189</u> 30 940	<u>41 189</u> 30 940	<u>48 613</u> 41 127	<u>41 189</u> 30 940	<u>41 189</u> 30 940
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>33 030</u> 30 470	<u>44 298</u> 41 560	<u>41 520</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266	<u>49 053</u> 41 560	<u>41 520</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>33 030</u> 30 470	<u>44 298</u> 41 560	<u>41 520</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266	<u>49 053</u> 41 560	<u>41 520</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 360</u> 30 794	<u>44 747</u> 42 002	<u>41 858</u> 31 598	<u>41 858</u> 31 598	<u>49 502</u> 42 002	<u>41 858</u> 31 598	<u>41 858</u> 31 598

					-	-	-	-	-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>39 847</u> 29 620	<u>34 044</u> 29 620	<u>39 847</u> 29 620	<u>39 164</u> 29 620	<u>38 774</u> 29 620
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>40 178</u> 29 945	<u>34 374</u> 29 945	<u>40 178</u> 29 945	<u>39 495</u> 29 945	<u>39 105</u> 29 945
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>42 126</u> 29 703	<u>34 640</u> 29 703	<u>42 126</u> 29 703	<u>41 290</u> 29 703	<u>40 812</u> 29 703
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 236</u> 30 003	<u>34 433</u> 30 003	<u>40 236</u> 30 003	<u>39 553</u> 30 003	<u>39 163</u> 30 003
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 865</u> 30 621	<u>35 061</u> 30 621	<u>40 865</u> 30 621	<u>40 182</u> 30 621	<u>39 792</u> 30 621
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 189</u> 30 940	<u>35 385</u> 30 940	<u>41 189</u> 30 940	<u>40 506</u> 30 940	<u>40 116</u> 30 940
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 236</u> 30 003	<u>34 433</u> 30 003	<u>40 236</u> 30 003	<u>39 553</u> 30 003	<u>39 163</u> 30 003
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 547</u> 30 309	<u>34 744</u> 30 309	<u>40 547</u> 30 309	<u>39 864</u> 30 309	<u>39 474</u> 30 309
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 189</u> 30 940	<u>35 385</u> 30 940	<u>41 189</u> 30 940	<u>40 506</u> 30 940	<u>40 116</u> 30 940
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 520</u> 31 266	<u>35 716</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266	<u>40 837</u> 31 266	<u>40 447</u> 31 266
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 520</u> 31 266	<u>35 716</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266	<u>40 837</u> 31 266	<u>40 447</u> 31 266
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 858</u> 31 598	<u>36 054</u> 31 598	<u>41 858</u> 31 598	<u>41 175</u> 31 598	<u>40 785</u> 31 598

							-	-	-	-	-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 040</u> 31 464	<u>45 675</u> 42 915	<u>42 555</u> 32 285	<u>42 555</u> 32 285	<u>50 430</u> 42 915	<u>42 555</u> 32 285	<u>42 555</u> 32 285
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 391</u> 31 809	<u>46 154</u> 43 387	<u>42 916</u> 32 640	<u>42 916</u> 32 640	<u>50 909</u> 43 387	<u>42 916</u> 32 640	<u>42 916</u> 32 640
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>33 119</u> 30 245	<u>44 241</u> 41 456	<u>43 031</u> 30 594	<u>43 031</u> 30 594	<u>50 483</u> 41 456	<u>43 031</u> 30 594	<u>43 031</u> 30 594
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>33 112</u> 30 551	<u>44 618</u> 41 875	<u>41 151</u> 30 903	<u>41 151</u> 30 903	<u>49 373</u> 41 875	<u>41 151</u> 30 903	<u>41 151</u> 30 903
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>33 752</u> 31 181	<u>45 495</u> 42 738	<u>41 798</u> 31 540	<u>41 798</u> 31 540	<u>50 250</u> 42 738	<u>41 798</u> 31 540	<u>41 798</u> 31 540
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>34 082</u> 31 506	<u>45 947</u> 43 184	<u>42 132</u> 31 868	<u>42 132</u> 31 868	<u>50 702</u> 43 184	<u>42 132</u> 31 868	<u>42 132</u> 31 868
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>33 112</u> 30 551	<u>44 618</u> 41 875	<u>41 151</u> 30 903	<u>41 151</u> 30 903	<u>49 373</u> 41 875	<u>41 151</u> 30 903	<u>41 151</u> 30 903
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>33 429</u> 30 863	<u>45 052</u> 42 302	<u>41 471</u> 31 218	<u>41 471</u> 31 218	<u>49 807</u> 42 302	<u>41 471</u> 31 218	<u>41 471</u> 31 218
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>34 082</u> 31 506	<u>45 947</u> 43 184	<u>42 132</u> 31 868	<u>42 132</u> 31 868	<u>50 702</u> 43 184	<u>42 132</u> 31 868	<u>42 132</u> 31 868
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>34 419</u> 31 837	<u>46 409</u> 43 638	<u>42 473</u> 32 204	<u>42 473</u> 32 204	<u>51 164</u> 43 638	<u>42 473</u> 32 204	<u>42 473</u> 32 204
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>34 419</u> 31 837	<u>46 409</u> 43 638	<u>42 473</u> 32 204	<u>42 473</u> 32 204	<u>51 164</u> 43 638	<u>42 473</u> 32 204	<u>42 473</u> 32 204
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>34 763</u> 32 176	<u>46 881</u> 44 102	<u>42 821</u> 32 546	<u>42 821</u> 32 546	<u>51 636</u> 44 102	<u>42 821</u> 32 546	<u>42 821</u> 32 546

					-	-	-	-	-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 555</u> 32 285	<u>36 752</u> 32 285	<u>42 555</u> 32 285	<u>41 873</u> 32 285	<u>41 483</u> 32 285
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 916</u> 32 640	<u>37 113</u> 32 640	<u>42 916</u> 32 640	<u>42 233</u> 32 640	<u>41 843</u> 32 640
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 031</u> 30 594	<u>35 545</u> 30 594	<u>43 031</u> 30 594	<u>42 195</u> 30 594	<u>41 717</u> 30 594
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>41 151</u> 30 903	<u>35 347</u> 30 903	<u>41 151</u> 30 903	<u>40 468</u> 30 903	<u>40 078</u> 30 903
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>41 798</u> 31 540	<u>35 995</u> 31 540	<u>41 798</u> 31 540	<u>41 115</u> 31 540	<u>40 725</u> 31 540
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>42 132</u> 31 868	<u>36 328</u> 31 868	<u>42 132</u> 31 868	<u>41 449</u> 31 868	<u>41 059</u> 31 868
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>41 151</u> 30 903	<u>35 347</u> 30 903	<u>41 151</u> 30 903	<u>40 468</u> 30 903	<u>40 078</u> 30 903
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>41 471</u> 31 218	<u>35 668</u> 31 218	<u>41 471</u> 31 218	<u>40 788</u> 31 218	<u>40 398</u> 31 218
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>42 132</u> 31 868	<u>36 328</u> 31 868	<u>42 132</u> 31 868	<u>41 449</u> 31 868	<u>41 059</u> 31 868
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>42 473</u> 32 204	<u>36 669</u> 32 204	<u>42 473</u> 32 204	<u>41 790</u> 32 204	<u>41 400</u> 32 204
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>42 473</u> 32 204	<u>36 669</u> 32 204	<u>42 473</u> 32 204	<u>41 790</u> 32 204	<u>41 400</u> 32 204
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>42 821</u> 32 546	<u>37 017</u> 32 546	<u>42 821</u> 32 546	<u>42 138</u> 32 546	<u>41 748</u> 32 546

							-	-	-	-	-
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>35 474</u> 32 875	<u>47 855</u> 45 061	<u>43 540</u> 33 254	<u>43 540</u> 33 254	<u>52 610</u> 45 061	<u>43 540</u> 33 254	<u>43 540</u> 33 254
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>35 841</u> 33 237	<u>48 358</u> 45 556	<u>43 911</u> 33 619	<u>43 911</u> 33 619	<u>53 113</u> 45 556	<u>43 911</u> 33 619	<u>43 911</u> 33 619
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 101</u> 17 432	<u>23 421</u> 20 964	<u>30 272</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>29 663</u> 20 964	<u>30 272</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 763</u> 18 084	<u>24 486</u> 22 012	<u>31 189</u> 18 938	<u>31 189</u> 18 938	<u>30 728</u> 22 012	<u>31 189</u> 18 938	<u>31 189</u> 18 938
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 561</u> 18 870	<u>25 604</u> 23 113	<u>32 105</u> 19 839	<u>32 105</u> 19 839	<u>31 846</u> 23 113	<u>32 105</u> 19 839	<u>32 105</u> 19 839
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 438</u> 19 060	<u>25 792</u> 23 346	<u>30 114</u> 20 040	<u>30 114</u> 20 040	<u>30 547</u> 23 346	<u>30 114</u> 20 040	<u>30 114</u> 20 040
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 636</u> 19 255	<u>26 034</u> 23 584	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 789</u> 23 584	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 837</u> 19 453	<u>26 281</u> 23 828	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>31 036</u> 23 828	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 253</u> 19 863	<u>26 791</u> 24 329	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>31 546</u> 24 329	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 468</u> 20 074	<u>27 054</u> 24 588	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 809</u> 24 588	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106

					-	-	-	-	-
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>43 540</u> 33 254	<u>37 736</u> 33 254	<u>43 540</u> 33 254	<u>42 857</u> 33 254	<u>42 467</u> 33 254
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>43 911</u> 33 619	<u>38 107</u> 33 619	<u>43 911</u> 33 619	<u>43 228</u> 33 619	<u>42 838</u> 33 619
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>30 272</u> 18 036	<u>22 787</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>29 436</u> 18 036	<u>28 958</u> 18 036
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 189</u> 18 938	<u>23 703</u> 18 938	<u>31 189</u> 18 938	<u>30 352</u> 18 938	<u>29 874</u> 18 938
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>32 105</u> 19 839	<u>24 619</u> 19 839	<u>32 105</u> 19 839	<u>31 269</u> 19 839	<u>30 791</u> 19 839
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>30 114</u> 20 040	<u>24 311</u> 20 040	<u>30 114</u> 20 040	<u>29 431</u> 20 040	<u>29 041</u> 20 040
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>30 322</u> 20 244	<u>24 518</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>29 639</u> 20 244	<u>29 249</u> 20 244
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>24 730</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>29 851</u> 20 453	<u>29 461</u> 20 453
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>30 971</u> 20 883	<u>25 168</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 288</u> 20 883	<u>29 898</u> 20 883
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>31 197</u> 21 106	<u>25 394</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>30 514</u> 21 106	<u>30 124</u> 21 106

							-	-	-	-	-
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 636</u> 19 255	<u>26 034</u> 23 584	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 789</u> 23 584	<u>30 322</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 837</u> 19 453	<u>26 281</u> 23 828	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>31 036</u> 23 828	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 043</u> 19 656	<u>26 534</u> 24 076	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>31 289</u> 24 076	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 468</u> 20 074	<u>27 054</u> 24 588	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 809</u> 24 588	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 687</u> 20 290	<u>27 323</u> 24 852	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>32 078</u> 24 852	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 837</u> 19 453	<u>26 281</u> 23 828	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>31 036</u> 23 828	<u>30 534</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 043</u> 19 656	<u>26 534</u> 24 076	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>31 289</u> 24 076	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 253</u> 19 863	<u>26 791</u> 24 329	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>31 546</u> 24 329	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 687</u> 20 290	<u>27 323</u> 24 852	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>32 078</u> 24 852	<u>31 427</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>22 912</u> 20 511	<u>27 597</u> 25 123	<u>31 663</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>32 352</u> 25 123	<u>31 663</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 043</u> 19 656	<u>26 534</u> 24 076	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>31 289</u> 24 076	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 253</u> 19 863	<u>26 791</u> 24 329	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>31 546</u> 24 329	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 468</u> 20 074	<u>27 054</u> 24 588	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 809</u> 24 588	<u>31 197</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106

					-	-	-	-	-
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>30 322</u> 20 244	<u>24 518</u> 20 244	<u>30 322</u> 20 244	<u>29 639</u> 20 244	<u>29 249</u> 20 244
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>24 730</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>29 851</u> 20 453	<u>29 461</u> 20 453
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>30 750</u> 20 666	<u>24 947</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 067</u> 20 666	<u>29 677</u> 20 666
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>31 197</u> 21 106	<u>25 394</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>30 514</u> 21 106	<u>30 124</u> 21 106
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>31 427</u> 21 333	<u>25 624</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>30 745</u> 21 333	<u>30 355</u> 21 333
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>30 534</u> 20 453	<u>24 730</u> 20 453	<u>30 534</u> 20 453	<u>29 851</u> 20 453	<u>29 461</u> 20 453
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>30 750</u> 20 666	<u>24 947</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 067</u> 20 666	<u>29 677</u> 20 666
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>30 971</u> 20 883	<u>25 168</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 288</u> 20 883	<u>29 898</u> 20 883
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>31 427</u> 21 333	<u>25 624</u> 21 333	<u>31 427</u> 21 333	<u>30 745</u> 21 333	<u>30 355</u> 21 333
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>31 663</u> 21 564	<u>25 860</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>30 980</u> 21 564	<u>30 590</u> 21 564
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>30 750</u> 20 666	<u>24 947</u> 20 666	<u>30 750</u> 20 666	<u>30 067</u> 20 666	<u>29 677</u> 20 666
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>30 971</u> 20 883	<u>25 168</u> 20 883	<u>30 971</u> 20 883	<u>30 288</u> 20 883	<u>29 898</u> 20 883
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>31 197</u> 21 106	<u>25 394</u> 21 106	<u>31 197</u> 21 106	<u>30 514</u> 21 106	<u>30 124</u> 21 106

							-	-	-	-	-
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>22 912</u> 20 511	<u>27 597</u> 25 123	<u>31 663</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>32 352</u> 25 123	<u>31 663</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 141</u> 20 736	<u>27 878</u> 25 399	<u>31 904</u> 21 801	<u>31 904</u> 21 801	<u>32 633</u> 25 399	<u>31 904</u> 21 801	<u>31 904</u> 21 801
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>22 707</u> 19 997	<u>26 511</u> 24 006	<u>33 021</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741	<u>32 753</u> 24 006	<u>33 021</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 595</u> 20 199	<u>26 709</u> 24 248	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 464</u> 24 248	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 804</u> 20 405	<u>26 960</u> 24 495	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 715</u> 24 495	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 616	<u>27 217</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 971</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 459</u> 21 050	<u>27 746</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>32 501</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 687</u> 21 274	<u>28 019</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 774</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 804</u> 20 405	<u>26 960</u> 24 495	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 715</u> 24 495	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 616	<u>27 217</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 971</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 236</u> 20 830	<u>27 479</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>32 233</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 687</u> 21 274	<u>28 019</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 774</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065

					-	-	-	-	-
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>31 663</u> 21 564	<u>25 860</u> 21 564	<u>31 663</u> 21 564	<u>30 980</u> 21 564	<u>30 590</u> 21 564
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>31 904</u> 21 801	<u>26 100</u> 21 801	<u>31 904</u> 21 801	<u>31 221</u> 21 801	<u>30 831</u> 21 801
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>33 021</u> 20 741	<u>25 535</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741	<u>32 185</u> 20 741	<u>31 707</u> 20 741
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>31 039</u> 20 951	<u>25 236</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>30 357</u> 20 951	<u>29 966</u> 20 951
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 257</u> 21 164	<u>25 453</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>30 574</u> 21 164	<u>30 184</u> 21 164
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>25 675</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>30 796</u> 21 383	<u>30 405</u> 21 383
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>26 132</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 253</u> 21 833	<u>30 863</u> 21 833
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>26 368</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>31 489</u> 22 065	<u>31 099</u> 22 065
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 257</u> 21 164	<u>25 453</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>30 574</u> 21 164	<u>30 184</u> 21 164
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>25 675</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>30 796</u> 21 383	<u>30 405</u> 21 383
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>25 901</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 022</u> 21 605	<u>30 632</u> 21 605
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>26 368</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>31 489</u> 22 065	<u>31 099</u> 22 065

							-	-	-	-	-
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 919</u> 21 502	<u>28 298</u> 25 812	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>33 053</u> 25 812	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 616	<u>27 217</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 971</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 236</u> 20 830	<u>27 479</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>32 233</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 459</u> 21 050	<u>27 746</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>32 501</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 919</u> 21 502	<u>28 298</u> 25 812	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>33 053</u> 25 812	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 156</u> 21 736	<u>28 583</u> 26 093	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>33 338</u> 26 093	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 236</u> 20 830	<u>27 479</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>32 233</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 459</u> 21 050	<u>27 746</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>32 501</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 687</u> 21 274	<u>28 019</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 774</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 156</u> 21 736	<u>28 583</u> 26 093	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>33 338</u> 26 093	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 399</u> 21 975	<u>28 874</u> 26 380	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>33 629</u> 26 380	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 707</u> 19 997	<u>26 511</u> 24 006	<u>33 021</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741	<u>32 753</u> 24 006	<u>33 021</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741

					-	-	-	-	-
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 302	<u>26 609</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>31 730</u> 22 302	<u>31 340</u> 22 302
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>25 675</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>30 796</u> 21 383	<u>30 405</u> 21 383
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>25 901</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 022</u> 21 605	<u>30 632</u> 21 605
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>26 132</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 253</u> 21 833	<u>30 863</u> 21 833
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 302	<u>26 609</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>31 730</u> 22 302	<u>31 340</u> 22 302
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 856</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 976</u> 22 545	<u>31 586</u> 22 545
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>25 901</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 022</u> 21 605	<u>30 632</u> 21 605
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>26 132</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 253</u> 21 833	<u>30 863</u> 21 833
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>26 368</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>31 489</u> 22 065	<u>31 099</u> 22 065
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 856</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 976</u> 22 545	<u>31 586</u> 22 545
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>32 911</u> 22 792	<u>27 107</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 228</u> 22 792	<u>31 838</u> 22 792
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>33 021</u> 20 741	<u>25 535</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741	<u>32 185</u> 20 741	<u>31 707</u> 20 741

							-	-	-	-	-
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 595</u> 20 199	<u>26 709</u> 24 248	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 464</u> 24 248	<u>31 039</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 804</u> 20 405	<u>26 960</u> 24 495	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 715</u> 24 495	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 616	<u>27 217</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 971</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 459</u> 21 050	<u>27 746</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>32 501</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 687</u> 21 274	<u>28 019</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 774</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 804</u> 20 405	<u>26 960</u> 24 495	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 715</u> 24 495	<u>31 257</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 616	<u>27 217</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 971</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 236</u> 20 830	<u>27 479</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>32 233</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 687</u> 21 274	<u>28 019</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 774</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 919</u> 21 502	<u>28 298</u> 25 812	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>33 053</u> 25 812	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>23 018</u> 20 616	<u>27 217</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 971</u> 24 748	<u>31 478</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>23 236</u> 20 830	<u>27 479</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>32 233</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 459</u> 21 050	<u>27 746</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>32 501</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833

					-	-	-	-	-
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>31 039</u> 20 951	<u>25 236</u> 20 951	<u>31 039</u> 20 951	<u>30 357</u> 20 951	<u>29 966</u> 20 951
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>31 257</u> 21 164	<u>25 453</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>30 574</u> 21 164	<u>30 184</u> 21 164
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>25 675</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>30 796</u> 21 383	<u>30 405</u> 21 383
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>26 132</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 253</u> 21 833	<u>30 863</u> 21 833
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>26 368</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>31 489</u> 22 065	<u>31 099</u> 22 065
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>31 257</u> 21 164	<u>25 453</u> 21 164	<u>31 257</u> 21 164	<u>30 574</u> 21 164	<u>30 184</u> 21 164
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>25 675</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>30 796</u> 21 383	<u>30 405</u> 21 383
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>25 901</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 022</u> 21 605	<u>30 632</u> 21 605
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>26 368</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>31 489</u> 22 065	<u>31 099</u> 22 065
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 302	<u>26 609</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>31 730</u> 22 302	<u>31 340</u> 22 302
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>31 478</u> 21 383	<u>25 675</u> 21 383	<u>31 478</u> 21 383	<u>30 796</u> 21 383	<u>30 405</u> 21 383
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>25 901</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 022</u> 21 605	<u>30 632</u> 21 605
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>26 132</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 253</u> 21 833	<u>30 863</u> 21 833

							-	-	-	-	-
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 919</u> 21 502	<u>28 298</u> 25 812	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>33 053</u> 25 812	<u>32 413</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 156</u> 21 736	<u>28 583</u> 26 093	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>33 338</u> 26 093	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>23 236</u> 20 830	<u>27 479</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>32 233</u> 25 006	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 459</u> 21 050	<u>27 746</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>32 501</u> 25 269	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 687</u> 21 274	<u>28 019</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 774</u> 25 538	<u>32 172</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>24 156</u> 21 736	<u>28 583</u> 26 093	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>33 338</u> 26 093	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 399</u> 21 975	<u>28 874</u> 26 380	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>33 629</u> 26 380	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 669</u> 20 944	<u>27 217</u> 24 700	<u>33 937</u> 21 643	<u>33 937</u> 21 643	<u>33 459</u> 24 700	<u>33 937</u> 21 643	<u>33 937</u> 21 643
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 567</u> 21 156	<u>27 421</u> 24 949	<u>31 965</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>32 176</u> 24 949	<u>31 965</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 786</u> 21 371	<u>27 680</u> 25 204	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 435</u> 25 204	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 010</u> 21 592	<u>27 944</u> 25 464	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 699</u> 25 464	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>24 472</u> 22 046	<u>28 489</u> 26 000	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>33 243</u> 26 000	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782

					-	-	-	-	-
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>32 413</u> 22 302	<u>26 609</u> 22 302	<u>32 413</u> 22 302	<u>31 730</u> 22 302	<u>31 340</u> 22 302
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 856</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 976</u> 22 545	<u>31 586</u> 22 545
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>31 705</u> 21 605	<u>25 901</u> 21 605	<u>31 705</u> 21 605	<u>31 022</u> 21 605	<u>30 632</u> 21 605
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>31 936</u> 21 833	<u>26 132</u> 21 833	<u>31 936</u> 21 833	<u>31 253</u> 21 833	<u>30 863</u> 21 833
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>32 172</u> 22 065	<u>26 368</u> 22 065	<u>32 172</u> 22 065	<u>31 489</u> 22 065	<u>31 099</u> 22 065
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 856</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 976</u> 22 545	<u>31 586</u> 22 545
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>32 911</u> 22 792	<u>27 107</u> 22 792	<u>32 911</u> 22 792	<u>32 228</u> 22 792	<u>31 838</u> 22 792
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>33 937</u> 21 643	<u>26 451</u> 21 643	<u>33 937</u> 21 643	<u>33 101</u> 21 643	<u>32 623</u> 21 643
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 965</u> 21 861	<u>26 161</u> 21 861	<u>31 965</u> 21 861	<u>31 282</u> 21 861	<u>30 892</u> 21 861
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 085	<u>26 388</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>31 509</u> 22 085	<u>31 119</u> 22 085
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>26 619</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>31 740</u> 22 312	<u>31 350</u> 22 312
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>27 097</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 217</u> 22 782	<u>31 827</u> 22 782

							-	-	-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 710</u> 22 281	<u>28 770</u> 26 277	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 524</u> 26 277	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 786</u> 21 371	<u>27 680</u> 25 204	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 435</u> 25 204	<u>32 192</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 010</u> 21 592	<u>27 944</u> 25 464	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 699</u> 25 464	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>24 238</u> 21 817	<u>28 213</u> 25 729	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 968</u> 25 729	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 710</u> 22 281	<u>28 770</u> 26 277	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 524</u> 26 277	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 953</u> 22 520	<u>29 057</u> 26 559	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 812</u> 26 559	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 010</u> 21 592	<u>27 944</u> 25 464	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 699</u> 25 464	<u>32 423</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>24 238</u> 21 817	<u>28 213</u> 25 729	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 968</u> 25 729	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>24 472</u> 22 046	<u>28 489</u> 26 000	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>33 243</u> 26 000	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 953</u> 22 520	<u>29 057</u> 26 559	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 812</u> 26 559	<u>33 398</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>25 202</u> 22 765	<u>29 350</u> 26 848	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>34 105</u> 26 848	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>24 238</u> 21 817	<u>28 213</u> 25 729	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 968</u> 25 729	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>24 472</u> 22 046	<u>28 489</u> 26 000	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>33 243</u> 26 000	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782

					-	-	-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>27 343</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>32 464</u> 23 024	<u>32 073</u> 23 024
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 085	<u>26 388</u> 22 085	<u>32 192</u> 22 085	<u>31 509</u> 22 085	<u>31 119</u> 22 085
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>26 619</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>31 740</u> 22 312	<u>31 350</u> 22 312
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 856</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 976</u> 22 545	<u>31 586</u> 22 545
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>27 343</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>32 464</u> 23 024	<u>32 073</u> 23 024
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>33 398</u> 23 272	<u>27 594</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>32 715</u> 23 272	<u>32 325</u> 23 272
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>32 423</u> 22 312	<u>26 619</u> 22 312	<u>32 423</u> 22 312	<u>31 740</u> 22 312	<u>31 350</u> 22 312
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 856</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 976</u> 22 545	<u>31 586</u> 22 545
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>27 097</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 217</u> 22 782	<u>31 827</u> 22 782
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>33 398</u> 23 272	<u>27 594</u> 23 272	<u>33 398</u> 23 272	<u>32 715</u> 23 272	<u>32 325</u> 23 272
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525	<u>27 851</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>32 972</u> 23 525	<u>32 582</u> 23 525
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 856</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>31 976</u> 22 545	<u>31 586</u> 22 545
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>32 900</u> 22 782	<u>27 097</u> 22 782	<u>32 900</u> 22 782	<u>32 217</u> 22 782	<u>31 827</u> 22 782

							-	-	-	-	-
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 710</u> 22 281	<u>28 770</u> 26 277	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 524</u> 26 277	<u>33 146</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>25 202</u> 22 765	<u>29 350</u> 26 848	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>34 105</u> 26 848	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>25 456</u> 23 015	<u>29 650</u> 27 143	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>34 405</u> 27 143	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>25 202</u> 22 765	<u>29 350</u> 26 848	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>34 105</u> 26 848	<u>33 655</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>25 456</u> 23 015	<u>29 650</u> 27 143	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>34 405</u> 27 143	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>25 716</u> 23 271	<u>29 956</u> 27 444	<u>34 186</u> 24 048	<u>34 186</u> 24 048	<u>34 711</u> 27 444	<u>34 186</u> 24 048	<u>34 186</u> 24 048
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>25 982</u> 23 533	<u>30 269</u> 27 753	<u>34 461</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>35 024</u> 27 753	<u>34 461</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 531</u> 24 074	<u>30 918</u> 28 391	<u>35 028</u> 24 877	<u>35 028</u> 24 877	<u>35 672</u> 28 391	<u>35 028</u> 24 877	<u>35 028</u> 24 877
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>24 837</u> 22 094	<u>29 031</u> 26 485	<u>34 854</u> 22 545	<u>34 854</u> 22 545	<u>35 273</u> 26 485	<u>34 854</u> 22 545	<u>34 854</u> 22 545
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>24 747</u> 22 317	<u>29 254</u> 26 753	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>34 009</u> 26 753	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>29 531</u> 27 026	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>34 286</u> 27 026	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 455</u> 23 014	<u>30 103</u> 27 589	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>34 858</u> 27 589	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484

					-	-	-	-	-
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>33 146</u> 23 024	<u>27 343</u> 23 024	<u>33 146</u> 23 024	<u>32 464</u> 23 024	<u>32 073</u> 23 024
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525	<u>27 851</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>32 972</u> 23 525	<u>32 582</u> 23 525
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>33 918</u> 23 783	<u>28 114</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 235</u> 23 783	<u>32 845</u> 23 783
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>33 655</u> 23 525	<u>27 851</u> 23 525	<u>33 655</u> 23 525	<u>32 972</u> 23 525	<u>32 582</u> 23 525
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>33 918</u> 23 783	<u>28 114</u> 23 783	<u>33 918</u> 23 783	<u>33 235</u> 23 783	<u>32 845</u> 23 783
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>34 186</u> 24 048	<u>28 383</u> 24 048	<u>34 186</u> 24 048	<u>33 503</u> 24 048	<u>33 113</u> 24 048
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>34 461</u> 24 318	<u>28 657</u> 24 318	<u>34 461</u> 24 318	<u>33 778</u> 24 318	<u>33 388</u> 24 318
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>35 028</u> 24 877	<u>29 225</u> 24 877	<u>35 028</u> 24 877	<u>34 346</u> 24 877	<u>33 956</u> 24 877
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>34 854</u> 22 545	<u>27 368</u> 22 545	<u>34 854</u> 22 545	<u>34 017</u> 22 545	<u>33 539</u> 22 545
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 890</u> 22 772	<u>27 087</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 208</u> 22 772	<u>31 817</u> 22 772
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>27 323</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>32 444</u> 23 005	<u>32 054</u> 23 005
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>27 810</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 931</u> 23 484	<u>32 540</u> 23 484

							-	-	-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 701</u> 23 257	<u>30 398</u> 27 879	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>35 153</u> 27 879	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>24 747</u> 22 317	<u>29 254</u> 26 753	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>34 009</u> 26 753	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>29 531</u> 27 026	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>34 286</u> 27 026	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 214</u> 22 777	<u>29 814</u> 27 305	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>34 569</u> 27 305	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 701</u> 23 257	<u>30 398</u> 27 879	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>35 153</u> 27 879	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>25 953</u> 23 504	<u>30 699</u> 28 176	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>35 454</u> 28 176	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>24 978</u> 22 545	<u>29 531</u> 27 026	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>34 286</u> 27 026	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 214</u> 22 777	<u>29 814</u> 27 305	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>34 569</u> 27 305	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 455</u> 23 014	<u>30 103</u> 27 589	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>34 858</u> 27 589	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>25 953</u> 23 504	<u>30 699</u> 28 176	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>35 454</u> 28 176	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 209</u> 23 757	<u>31 007</u> 28 479	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>35 762</u> 28 479	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>25 953</u> 23 504	<u>30 699</u> 28 176	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>35 454</u> 28 176	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 209</u> 23 757	<u>31 007</u> 28 479	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>35 762</u> 28 479	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242

					-	-	-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>28 061</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 182</u> 23 731	<u>32 792</u> 23 731
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 890</u> 22 772	<u>27 087</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 208</u> 22 772	<u>31 817</u> 22 772
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>27 323</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>32 444</u> 23 005	<u>32 054</u> 23 005
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>27 564</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>32 685</u> 23 242	<u>32 294</u> 23 242
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>28 061</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 182</u> 23 731	<u>32 792</u> 23 731
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>28 318</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>33 438</u> 23 984	<u>33 048</u> 23 984
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>27 323</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>32 444</u> 23 005	<u>32 054</u> 23 005
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>27 564</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>32 685</u> 23 242	<u>32 294</u> 23 242
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>27 810</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>32 931</u> 23 484	<u>32 540</u> 23 484
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>28 318</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>33 438</u> 23 984	<u>33 048</u> 23 984
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>28 580</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>33 700</u> 24 242	<u>33 310</u> 24 242
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>28 318</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>33 438</u> 23 984	<u>33 048</u> 23 984
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>28 580</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>33 700</u> 24 242	<u>33 310</u> 24 242

							-	-	-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 472</u> 24 015	<u>31 322</u> 28 789	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>36 077</u> 28 789	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>26 740</u> 24 279	<u>31 643</u> 29 105	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>36 398</u> 29 105	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 294</u> 24 824	<u>32 308</u> 29 759	<u>35 490</u> 25 331	<u>35 490</u> 25 331	<u>37 063</u> 29 759	<u>35 490</u> 25 331	<u>35 490</u> 25 331
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 234</u> 23 469	<u>30 946</u> 28 370	<u>35 770</u> 23 446	<u>35 770</u> 23 446	<u>37 188</u> 28 370	<u>35 770</u> 23 446	<u>35 770</u> 23 446
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 158</u> 23 706	<u>31 188</u> 28 657	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>35 943</u> 28 657	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 404</u> 23 948	<u>31 485</u> 28 949	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>36 240</u> 28 949	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>26 911</u> 24 447	<u>32 098</u> 29 552	<u>34 568</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>36 853</u> 29 552	<u>34 568</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 172</u> 24 704	<u>32 414</u> 29 863	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>37 169</u> 29 863	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 158</u> 23 706	<u>31 188</u> 28 657	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>35 943</u> 28 657	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 404</u> 23 948	<u>31 485</u> 28 949	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>36 240</u> 28 949	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>26 655</u> 24 195	<u>31 788</u> 29 248	<u>34 312</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>36 543</u> 29 248	<u>34 312</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 172</u> 24 704	<u>32 414</u> 29 863	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>37 169</u> 29 863	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680

					-	-	-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 651</u> 24 505	<u>28 847</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>33 968</u> 24 505	<u>33 578</u> 24 505
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 924</u> 24 774	<u>29 121</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 242</u> 24 774	<u>33 851</u> 24 774
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 490</u> 25 331	<u>29 687</u> 25 331	<u>35 490</u> 25 331	<u>34 807</u> 25 331	<u>34 417</u> 25 331
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>35 770</u> 23 446	<u>28 284</u> 23 446	<u>35 770</u> 23 446	<u>34 933</u> 23 446	<u>34 455</u> 23 446
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 816</u> 23 683	<u>28 012</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 133</u> 23 683	<u>32 743</u> 23 683
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>34 061</u> 23 925	<u>28 258</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>33 379</u> 23 925	<u>32 988</u> 23 925
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 568</u> 24 423	<u>28 764</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>33 885</u> 24 423	<u>33 495</u> 24 423
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 829</u> 24 680	<u>29 026</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 146</u> 24 680	<u>33 756</u> 24 680
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 816</u> 23 683	<u>28 012</u> 23 683	<u>33 816</u> 23 683	<u>33 133</u> 23 683	<u>32 743</u> 23 683
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>34 061</u> 23 925	<u>28 258</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>33 379</u> 23 925	<u>32 988</u> 23 925
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 312</u> 24 172	<u>28 509</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>33 629</u> 24 172	<u>33 239</u> 24 172
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 829</u> 24 680	<u>29 026</u> 24 680	<u>34 829</u> 24 680	<u>34 146</u> 24 680	<u>33 756</u> 24 680

							-	-	-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>27 439</u> 24 967	<u>32 737</u> 30 181	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>37 491</u> 30 181	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 404</u> 23 948	<u>31 485</u> 28 949	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>36 240</u> 28 949	<u>34 061</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>26 655</u> 24 195	<u>31 788</u> 29 248	<u>34 312</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>36 543</u> 29 248	<u>34 312</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>26 911</u> 24 447	<u>32 098</u> 29 552	<u>34 568</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>36 853</u> 29 552	<u>34 568</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>27 439</u> 24 967	<u>32 737</u> 30 181	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>37 491</u> 30 181	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>27 712</u> 25 235	<u>33 066</u> 30 506	<u>35 368</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>37 821</u> 30 506	<u>35 368</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>27 439</u> 24 967	<u>32 737</u> 30 181	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>37 491</u> 30 181	<u>35 096</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>27 712</u> 25 235	<u>33 066</u> 30 506	<u>35 368</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>37 821</u> 30 506	<u>35 368</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>27 991</u> 25 510	<u>33 403</u> 30 837	<u>35 647</u> 25 485	<u>35 647</u> 25 485	<u>38 158</u> 30 837	<u>35 647</u> 25 485	<u>35 647</u> 25 485
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 275</u> 25 790	<u>33 747</u> 31 176	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>38 502</u> 31 176	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>28 864</u> 26 370	<u>34 459</u> 31 877	<u>36 519</u> 26 344	<u>36 519</u> 26 344	<u>39 214</u> 31 877	<u>36 519</u> 26 344	<u>36 519</u> 26 344
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>27 334</u> 24 551	<u>32 256</u> 29 660	<u>36 686</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 498</u> 29 660	<u>36 686</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348

					-	-	-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>35 096</u> 24 943	<u>29 292</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>34 413</u> 24 943	<u>34 023</u> 24 943
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>34 061</u> 23 925	<u>28 258</u> 23 925	<u>34 061</u> 23 925	<u>33 379</u> 23 925	<u>32 988</u> 23 925
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>34 312</u> 24 172	<u>28 509</u> 24 172	<u>34 312</u> 24 172	<u>33 629</u> 24 172	<u>33 239</u> 24 172
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 568</u> 24 423	<u>28 764</u> 24 423	<u>34 568</u> 24 423	<u>33 885</u> 24 423	<u>33 495</u> 24 423
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>35 096</u> 24 943	<u>29 292</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>34 413</u> 24 943	<u>34 023</u> 24 943
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 368</u> 25 211	<u>29 565</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>34 685</u> 25 211	<u>34 295</u> 25 211
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>35 096</u> 24 943	<u>29 292</u> 24 943	<u>35 096</u> 24 943	<u>34 413</u> 24 943	<u>34 023</u> 24 943
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>35 368</u> 25 211	<u>29 565</u> 25 211	<u>35 368</u> 25 211	<u>34 685</u> 25 211	<u>34 295</u> 25 211
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 647</u> 25 485	<u>29 843</u> 25 485	<u>35 647</u> 25 485	<u>34 964</u> 25 485	<u>34 574</u> 25 485
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>30 128</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 248</u> 25 765	<u>34 858</u> 25 765
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 519</u> 26 344	<u>30 716</u> 26 344	<u>36 519</u> 26 344	<u>35 837</u> 26 344	<u>35 447</u> 26 344
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>36 686</u> 24 348	<u>29 200</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>35 850</u> 24 348	<u>35 372</u> 24 348

							-	-	-	-	-
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 269</u> 24 799	<u>32 511</u> 29 959	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>37 266</u> 29 959	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>27 788</u> 25 310	<u>33 139</u> 30 577	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>37 894</u> 30 577	<u>35 256</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 056</u> 25 574	<u>33 463</u> 30 896	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>38 217</u> 30 896	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 269</u> 24 799	<u>32 511</u> 29 959	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>37 266</u> 29 959	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 526</u> 25 052	<u>32 822</u> 30 265	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>37 577</u> 30 265	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 056</u> 25 574	<u>33 463</u> 30 896	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>38 217</u> 30 896	<u>35 522</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 329</u> 25 843	<u>33 793</u> 31 221	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>38 548</u> 31 221	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 329</u> 25 843	<u>33 793</u> 31 221	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>38 548</u> 31 221	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 609</u> 26 118	<u>34 130</u> 31 553	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>38 885</u> 31 553	<u>36 070</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 186</u> 26 686	<u>34 827</u> 32 239	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>39 582</u> 32 239	<u>36 642</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 484</u> 26 979	<u>35 187</u> 32 593	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>39 942</u> 32 593	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>27 334</u> 24 551	<u>32 256</u> 29 660	<u>36 686</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 498</u> 29 660	<u>36 686</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348

					-	-	-	-	-
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 741</u> 24 594	<u>28 938</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 059</u> 24 594	<u>33 668</u> 24 594
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 256</u> 25 101	<u>29 453</u> 25 101	<u>35 256</u> 25 101	<u>34 574</u> 25 101	<u>34 184</u> 25 101
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>29 719</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>34 839</u> 25 363	<u>34 449</u> 25 363
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 741</u> 24 594	<u>28 938</u> 24 594	<u>34 741</u> 24 594	<u>34 059</u> 24 594	<u>33 668</u> 24 594
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 996</u> 24 845	<u>29 193</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 313</u> 24 845	<u>33 923</u> 24 845
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 522</u> 25 363	<u>29 719</u> 25 363	<u>35 522</u> 25 363	<u>34 839</u> 25 363	<u>34 449</u> 25 363
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>29 990</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 111</u> 25 630	<u>34 720</u> 25 630
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 793</u> 25 630	<u>29 990</u> 25 630	<u>35 793</u> 25 630	<u>35 111</u> 25 630	<u>34 720</u> 25 630
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 070</u> 25 902	<u>30 267</u> 25 902	<u>36 070</u> 25 902	<u>35 388</u> 25 902	<u>34 997</u> 25 902
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 642</u> 26 465	<u>30 839</u> 26 465	<u>36 642</u> 26 465	<u>35 960</u> 26 465	<u>35 570</u> 26 465
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 938</u> 26 756	<u>31 135</u> 26 756	<u>36 938</u> 26 756	<u>36 255</u> 26 756	<u>35 865</u> 26 756
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>36 686</u> 24 348	<u>29 200</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>35 850</u> 24 348	<u>35 372</u> 24 348

							-	-	-	-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>28 834</u> 26 028	<u>35 582</u> 32 933	<u>37 602</u> 25 250	<u>37 602</u> 25 250	<u>41 824</u> 32 933	<u>37 602</u> 25 250	<u>37 602</u> 25 250
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>28 784</u> 26 291	<u>35 871</u> 33 266	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>40 626</u> 33 266	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>29 335</u> 26 833	<u>36 568</u> 33 952	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>41 323</u> 33 952	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>29 619</u> 27 112	<u>36 927</u> 34 305	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>41 682</u> 34 305	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>28 784</u> 26 291	<u>35 871</u> 33 266	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>40 626</u> 33 266	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>29 057</u> 26 559	<u>36 216</u> 33 605	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>40 971</u> 33 605	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>29 619</u> 27 112	<u>36 927</u> 34 305	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>41 682</u> 34 305	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>29 909</u> 27 398	<u>37 294</u> 34 667	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>42 049</u> 34 667	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>29 909</u> 27 398	<u>37 294</u> 34 667	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>42 049</u> 34 667	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>30 205</u> 27 689	<u>37 669</u> 35 035	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>42 423</u> 35 035	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>30 816</u> 28 291	<u>38 442</u> 35 797	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>43 197</u> 35 797	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>31 132</u> 28 602	<u>38 842</u> 36 190	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>43 597</u> 36 190	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747

					-	-	-	-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>37 602</u> 25 250	<u>30 116</u> 25 250	<u>37 602</u> 25 250	<u>36 766</u> 25 250	<u>36 288</u> 25 250
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 667</u> 25 505	<u>29 863</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>34 984</u> 25 505	<u>34 594</u> 25 505
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 398</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>35 518</u> 26 031	<u>35 128</u> 26 031
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 673</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>35 794</u> 26 302	<u>35 404</u> 26 302
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 667</u> 25 505	<u>29 863</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>34 984</u> 25 505	<u>34 594</u> 25 505
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>30 128</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 248</u> 25 765	<u>34 858</u> 25 765
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 673</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>35 794</u> 26 302	<u>35 404</u> 26 302
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 954</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 075</u> 26 579	<u>35 685</u> 26 579
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 954</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 075</u> 26 579	<u>35 685</u> 26 579
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>31 242</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>36 362</u> 26 862	<u>35 972</u> 26 862
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>31 835</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>36 956</u> 27 446	<u>36 565</u> 27 446
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>37 945</u> 27 747	<u>32 141</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 262</u> 27 747	<u>36 872</u> 27 747

							-	-	-	-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>30 413</u> 27 582	<u>38 605</u> 35 909	<u>39 911</u> 27 523	<u>39 911</u> 27 523	<u>44 847</u> 35 909	<u>39 911</u> 27 523	<u>39 911</u> 27 523
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>30 379</u> 27 860	<u>38 925</u> 36 272	<u>37 999</u> 27 801	<u>37 999</u> 27 801	<u>43 680</u> 36 272	<u>37 999</u> 27 801	<u>37 999</u> 27 801
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>30 962</u> 28 435	<u>39 685</u> 37 020	<u>38 581</u> 28 374	<u>38 581</u> 28 374	<u>44 440</u> 37 020	<u>38 581</u> 28 374	<u>38 581</u> 28 374
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>31 263</u> 28 731	<u>40 076</u> 37 405	<u>38 882</u> 28 669	<u>38 882</u> 28 669	<u>44 831</u> 37 405	<u>38 882</u> 28 669	<u>38 882</u> 28 669
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>30 379</u> 27 860	<u>38 925</u> 36 272	<u>37 999</u> 27 801	<u>37 999</u> 27 801	<u>43 680</u> 36 272	<u>37 999</u> 27 801	<u>37 999</u> 27 801
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>30 668</u> 28 145	<u>39 301</u> 36 642	<u>38 287</u> 28 084	<u>38 287</u> 28 084	<u>44 056</u> 36 642	<u>38 287</u> 28 084	<u>38 287</u> 28 084
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>31 263</u> 28 731	<u>40 076</u> 37 405	<u>38 882</u> 28 669	<u>38 882</u> 28 669	<u>44 831</u> 37 405	<u>38 882</u> 28 669	<u>38 882</u> 28 669
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>31 571</u> 29 033	<u>40 476</u> 37 799	<u>39 188</u> 28 971	<u>39 188</u> 28 971	<u>45 231</u> 37 799	<u>39 188</u> 28 971	<u>39 188</u> 28 971
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>31 571</u> 29 033	<u>40 476</u> 37 799	<u>39 188</u> 28 971	<u>39 188</u> 28 971	<u>45 231</u> 37 799	<u>39 188</u> 28 971	<u>39 188</u> 28 971
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>31 884</u> 29 342	<u>40 885</u> 38 201	<u>39 501</u> 29 279	<u>39 501</u> 29 279	<u>45 640</u> 38 201	<u>39 501</u> 29 279	<u>39 501</u> 29 279
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>32 532</u> 29 980	<u>41 729</u> 39 032	<u>40 148</u> 29 916	<u>40 148</u> 29 916	<u>46 484</u> 39 032	<u>40 148</u> 29 916	<u>40 148</u> 29 916
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>32 867</u> 30 310	<u>42 165</u> 39 461	<u>40 482</u> 30 245	<u>40 482</u> 30 245	<u>46 919</u> 39 461	<u>40 482</u> 30 245	<u>40 482</u> 30 245

					-	-	-	-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>39 911</u> 27 523	<u>32 425</u> 27 523	<u>39 911</u> 27 523	<u>39 075</u> 27 523	<u>38 597</u> 27 523
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>37 999</u> 27 801	<u>32 196</u> 27 801	<u>37 999</u> 27 801	<u>37 316</u> 27 801	<u>36 926</u> 27 801
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>38 581</u> 28 374	<u>32 778</u> 28 374	<u>38 581</u> 28 374	<u>37 899</u> 28 374	<u>37 508</u> 28 374
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>38 882</u> 28 669	<u>33 078</u> 28 669	<u>38 882</u> 28 669	<u>38 199</u> 28 669	<u>37 809</u> 28 669
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>37 999</u> 27 801	<u>32 196</u> 27 801	<u>37 999</u> 27 801	<u>37 316</u> 27 801	<u>36 926</u> 27 801
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>38 287</u> 28 084	<u>32 484</u> 28 084	<u>38 287</u> 28 084	<u>37 604</u> 28 084	<u>37 214</u> 28 084
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>38 882</u> 28 669	<u>33 078</u> 28 669	<u>38 882</u> 28 669	<u>38 199</u> 28 669	<u>37 809</u> 28 669
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>39 188</u> 28 971	<u>33 385</u> 28 971	<u>39 188</u> 28 971	<u>38 505</u> 28 971	<u>38 115</u> 28 971
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>39 188</u> 28 971	<u>33 385</u> 28 971	<u>39 188</u> 28 971	<u>38 505</u> 28 971	<u>38 115</u> 28 971
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>39 501</u> 29 279	<u>33 698</u> 29 279	<u>39 501</u> 29 279	<u>38 819</u> 29 279	<u>38 428</u> 29 279
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>40 148</u> 29 916	<u>34 345</u> 29 916	<u>40 148</u> 29 916	<u>39 465</u> 29 916	<u>39 075</u> 29 916
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>40 482</u> 30 245	<u>34 679</u> 30 245	<u>40 482</u> 30 245	<u>39 799</u> 30 245	<u>39 409</u> 30 245

							-	-	-	-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>32 093</u> 29 236	<u>42 636</u> 39 877	<u>42 428</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000	<u>48 879</u> 39 877	<u>42 428</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>32 076</u> 29 531	<u>42 997</u> 40 280	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>47 752</u> 40 280	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>32 695</u> 30 140	<u>43 841</u> 41 110	<u>41 176</u> 30 927	<u>41 176</u> 30 927	<u>48 596</u> 41 110	<u>41 176</u> 30 927	<u>41 176</u> 30 927
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>33 014</u> 30 454	<u>44 276</u> 41 539	<u>41 503</u> 31 250	<u>41 503</u> 31 250	<u>49 031</u> 41 539	<u>41 503</u> 31 250	<u>41 503</u> 31 250
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>32 076</u> 29 531	<u>42 997</u> 40 280	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>47 752</u> 40 280	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>32 383</u> 29 833	<u>43 414</u> 40 691	<u>40 855</u> 30 612	<u>40 855</u> 30 612	<u>48 169</u> 40 691	<u>40 855</u> 30 612	<u>40 855</u> 30 612
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>33 014</u> 30 454	<u>44 276</u> 41 539	<u>41 503</u> 31 250	<u>41 503</u> 31 250	<u>49 031</u> 41 539	<u>41 503</u> 31 250	<u>41 503</u> 31 250
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>33 340</u> 30 775	<u>44 720</u> 41 976	<u>41 837</u> 31 578	<u>41 837</u> 31 578	<u>49 475</u> 41 976	<u>41 837</u> 31 578	<u>41 837</u> 31 578
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>33 340</u> 30 775	<u>44 720</u> 41 976	<u>41 837</u> 31 578	<u>41 837</u> 31 578	<u>49 475</u> 41 976	<u>41 837</u> 31 578	<u>41 837</u> 31 578
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>33 672</u> 31 102	<u>45 174</u> 42 422	<u>42 179</u> 31 914	<u>42 179</u> 31 914	<u>49 929</u> 42 422	<u>42 179</u> 31 914	<u>42 179</u> 31 914
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>34 359</u> 31 778	<u>46 111</u> 43 345	<u>42 884</u> 32 608	<u>42 884</u> 32 608	<u>50 866</u> 43 345	<u>42 884</u> 32 608	<u>42 884</u> 32 608
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>34 714</u> 32 127	<u>46 595</u> 43 821	<u>43 248</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967	<u>51 349</u> 43 821	<u>43 248</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967

					-	-	-	-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>42 428</u> 30 000	<u>34 942</u> 30 000	<u>42 428</u> 30 000	<u>41 591</u> 30 000	<u>41 113</u> 30 000
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>40 541</u> 30 303	<u>34 738</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>39 858</u> 30 303	<u>39 468</u> 30 303
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>41 176</u> 30 927	<u>35 372</u> 30 927	<u>41 176</u> 30 927	<u>40 493</u> 30 927	<u>40 103</u> 30 927
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>41 503</u> 31 250	<u>35 700</u> 31 250	<u>41 503</u> 31 250	<u>40 820</u> 31 250	<u>40 430</u> 31 250
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>40 541</u> 30 303	<u>34 738</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>39 858</u> 30 303	<u>39 468</u> 30 303
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>40 855</u> 30 612	<u>35 052</u> 30 612	<u>40 855</u> 30 612	<u>40 172</u> 30 612	<u>39 782</u> 30 612
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>41 503</u> 31 250	<u>35 700</u> 31 250	<u>41 503</u> 31 250	<u>40 820</u> 31 250	<u>40 430</u> 31 250
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>41 837</u> 31 578	<u>36 034</u> 31 578	<u>41 837</u> 31 578	<u>41 155</u> 31 578	<u>40 764</u> 31 578
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>41 837</u> 31 578	<u>36 034</u> 31 578	<u>41 837</u> 31 578	<u>41 155</u> 31 578	<u>40 764</u> 31 578
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>42 179</u> 31 914	<u>36 375</u> 31 914	<u>42 179</u> 31 914	<u>41 496</u> 31 914	<u>41 106</u> 31 914
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>42 884</u> 32 608	<u>37 080</u> 32 608	<u>42 884</u> 32 608	<u>42 201</u> 32 608	<u>41 811</u> 32 608
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>43 248</u> 32 967	<u>37 444</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967	<u>42 565</u> 32 967	<u>42 175</u> 32 967

							-	-	-	-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>33 426</u> 30 548	<u>44 662</u> 41 871	<u>43 342</u> 30 900	<u>43 342</u> 30 900	<u>50 904</u> 41 871	<u>43 342</u> 30 900	<u>43 342</u> 30 900
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>33 423</u> 30 856	<u>45 043</u> 42 294	<u>41 465</u> 31 212	<u>41 465</u> 31 212	<u>49 798</u> 42 294	<u>41 465</u> 31 212	<u>41 465</u> 31 212
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>34 069</u> 31 493	<u>45 929</u> 43 166	<u>42 118</u> 31 855	<u>42 118</u> 31 855	<u>50 684</u> 43 166	<u>42 118</u> 31 855	<u>42 118</u> 31 855
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>34 402</u> 31 821	<u>46 386</u> 43 615	<u>42 456</u> 32 187	<u>42 456</u> 32 187	<u>51 141</u> 43 615	<u>42 456</u> 32 187	<u>42 456</u> 32 187
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>33 423</u> 30 856	<u>45 043</u> 42 294	<u>41 465</u> 31 212	<u>41 465</u> 31 212	<u>49 798</u> 42 294	<u>41 465</u> 31 212	<u>41 465</u> 31 212
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>33 743</u> 31 171	<u>45 482</u> 42 725	<u>41 788</u> 31 530	<u>41 788</u> 31 530	<u>50 236</u> 42 725	<u>41 788</u> 31 530	<u>41 788</u> 31 530
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>34 402</u> 31 821	<u>46 386</u> 43 615	<u>42 456</u> 32 187	<u>42 456</u> 32 187	<u>51 141</u> 43 615	<u>42 456</u> 32 187	<u>42 456</u> 32 187
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>34 743</u> 32 156	<u>46 852</u> 44 075	<u>42 800</u> 32 526	<u>42 800</u> 32 526	<u>51 607</u> 44 075	<u>42 800</u> 32 526	<u>42 800</u> 32 526
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>34 743</u> 32 156	<u>46 852</u> 44 075	<u>42 800</u> 32 526	<u>42 800</u> 32 526	<u>51 607</u> 44 075	<u>42 800</u> 32 526	<u>42 800</u> 32 526
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>35 090</u> 32 498	<u>47 329</u> 44 543	<u>43 151</u> 32 872	<u>43 151</u> 32 872	<u>52 084</u> 44 543	<u>43 151</u> 32 872	<u>43 151</u> 32 872
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>35 808</u> 33 204	<u>48 313</u> 45 512	<u>43 877</u> 33 586	<u>43 877</u> 33 586	<u>53 067</u> 45 512	<u>43 877</u> 33 586	<u>43 877</u> 33 586
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>36 179</u> 33 569	<u>48 821</u> 46 012	<u>44 252</u> 33 956	<u>44 252</u> 33 956	<u>53 576</u> 46 012	<u>44 252</u> 33 956	<u>44 252</u> 33 956

					-	-	-	-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>43 342</u> 30 900	<u>35 856</u> 30 900	<u>43 342</u> 30 900	<u>42 506</u> 30 900	<u>42 028</u> 30 900
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>41 465</u> 31 212	<u>35 661</u> 31 212	<u>41 465</u> 31 212	<u>40 782</u> 31 212	<u>40 392</u> 31 212
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>42 118</u> 31 855	<u>36 315</u> 31 855	<u>42 118</u> 31 855	<u>41 436</u> 31 855	<u>41 046</u> 31 855
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>42 456</u> 32 187	<u>36 652</u> 32 187	<u>42 456</u> 32 187	<u>41 773</u> 32 187	<u>41 383</u> 32 187
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>41 465</u> 31 212	<u>35 661</u> 31 212	<u>41 465</u> 31 212	<u>40 782</u> 31 212	<u>40 392</u> 31 212
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>41 788</u> 31 530	<u>35 985</u> 31 530	<u>41 788</u> 31 530	<u>41 105</u> 31 530	<u>40 715</u> 31 530
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>42 456</u> 32 187	<u>36 652</u> 32 187	<u>42 456</u> 32 187	<u>41 773</u> 32 187	<u>41 383</u> 32 187
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>42 800</u> 32 526	<u>36 996</u> 32 526	<u>42 800</u> 32 526	<u>42 117</u> 32 526	<u>41 727</u> 32 526
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>42 800</u> 32 526	<u>36 996</u> 32 526	<u>42 800</u> 32 526	<u>42 117</u> 32 526	<u>41 727</u> 32 526
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>43 151</u> 32 872	<u>37 348</u> 32 872	<u>43 151</u> 32 872	<u>42 469</u> 32 872	<u>42 078</u> 32 872
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>43 877</u> 33 586	<u>38 074</u> 33 586	<u>43 877</u> 33 586	<u>43 195</u> 33 586	<u>42 805</u> 33 586
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>44 252</u> 33 956	<u>38 449</u> 33 956	<u>44 252</u> 33 956	<u>43 570</u> 33 956	<u>43 180</u> 33 956

212-102.

							-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 306</u> 17 634	<u>23 210</u> 20 756	<u>30 091</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>29 452</u> 20 756	<u>30 091</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 759</u> 18 080	<u>24 264</u> 21 794	<u>30 998</u> 18 750	<u>30 998</u> 18 750	<u>30 507</u> 21 794	<u>30 998</u> 18 750	<u>30 998</u> 18 750
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 440</u> 18 750	<u>25 371</u> 22 884	<u>31 905</u> 19 643	<u>31 905</u> 19 643	<u>31 614</u> 22 884	<u>31 905</u> 19 643	<u>31 905</u> 19 643
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>22 347</u> 19 643	<u>26 270</u> 23 768	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 512</u> 23 768	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 347</u> 19 643	<u>26 270</u> 23 768	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 512</u> 23 768	<u>32 812</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 390</u> 20 670	<u>26 968</u> 24 455	<u>33 720</u> 21 429	<u>33 720</u> 21 429	<u>33 210</u> 24 455	<u>33 720</u> 21 429	<u>33 720</u> 21 429
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>24 479</u> 21 741	<u>28 764</u> 26 223	<u>34 627</u> 22 321	<u>34 627</u> 22 321	<u>35 007</u> 26 223	<u>34 627</u> 22 321	<u>34 627</u> 22 321
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>25 749</u> 22 991	<u>30 660</u> 28 089	<u>35 534</u> 23 214	<u>35 534</u> 23 214	<u>36 902</u> 28 089	<u>35 534</u> 23 214	<u>35 534</u> 23 214
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 241	<u>31 957</u> 29 366	<u>36 441</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>38 200</u> 29 366	<u>36 441</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 241	<u>31 957</u> 29 366	<u>36 441</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>38 200</u> 29 366	<u>36 441</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>28 016</u> 25 223	<u>35 250</u> 32 607	<u>37 348</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000	<u>41 493</u> 32 607	<u>37 348</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000
212-102-0200	7473-2010	3									

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>30 091</u> 17 857	<u>22 605</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>29 255</u> 17 857	<u>28 777</u> 17 857
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>30 998</u> 18 750	<u>23 512</u> 18 750	<u>30 998</u> 18 750	<u>30 162</u> 18 750	<u>29 684</u> 18 750
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>31 905</u> 19 643	<u>24 419</u> 19 643	<u>31 905</u> 19 643	<u>31 069</u> 19 643	<u>30 591</u> 19 643
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>32 812</u> 20 536	<u>25 327</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536	<u>31 976</u> 20 536	<u>31 498</u> 20 536
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>32 812</u> 20 536	<u>25 327</u> 20 536	<u>32 812</u> 20 536	<u>31 976</u> 20 536	<u>31 498</u> 20 536
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>33 720</u> 21 429	<u>26 234</u> 21 429	<u>33 720</u> 21 429	<u>32 883</u> 21 429	<u>32 405</u> 21 429
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>34 627</u> 22 321	<u>27 141</u> 22 321	<u>34 627</u> 22 321	<u>33 790</u> 22 321	<u>33 312</u> 22 321
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>35 534</u> 23 214	<u>28 048</u> 23 214	<u>35 534</u> 23 214	<u>34 698</u> 23 214	<u>34 220</u> 23 214
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>36 441</u> 24 107	<u>28 955</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>35 605</u> 24 107	<u>35 127</u> 24 107
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>36 441</u> 24 107	<u>28 955</u> 24 107	<u>36 441</u> 24 107	<u>35 605</u> 24 107	<u>35 127</u> 24 107
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>37 348</u> 25 000	<u>29 862</u> 25 000	<u>37 348</u> 25 000	<u>36 512</u> 25 000	<u>36 034</u> 25 000
212-102-0200	7473-2010	3							

							-	-	-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 485</u> 17 810	<u>23 421</u> 20 964	<u>30 272</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>29 663</u> 20 964	<u>30 272</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>20 943</u> 18 261	<u>24 486</u> 22 012	<u>31 189</u> 18 938	<u>31 189</u> 18 938	<u>30 728</u> 22 012	<u>31 189</u> 18 938	<u>31 189</u> 18 938
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 630</u> 18 938	<u>25 604</u> 23 113	<u>32 105</u> 19 839	<u>32 105</u> 19 839	<u>31 846</u> 23 113	<u>32 105</u> 19 839	<u>32 105</u> 19 839
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>22 546</u> 19 839	<u>26 511</u> 24 006	<u>33 021</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741	<u>32 753</u> 24 006	<u>33 021</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 546</u> 19 839	<u>26 511</u> 24 006	<u>33 021</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741	<u>32 753</u> 24 006	<u>33 021</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 600</u> 20 876	<u>27 217</u> 24 700	<u>33 937</u> 21 643	<u>33 937</u> 21 643	<u>33 459</u> 24 700	<u>33 937</u> 21 643	<u>33 937</u> 21 643
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>24 699</u> 21 958	<u>29 031</u> 26 485	<u>34 854</u> 22 545	<u>34 854</u> 22 545	<u>35 273</u> 26 485	<u>34 854</u> 22 545	<u>34 854</u> 22 545
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>25 982</u> 23 221	<u>30 946</u> 28 370	<u>35 770</u> 23 446	<u>35 770</u> 23 446	<u>37 188</u> 28 370	<u>35 770</u> 23 446	<u>35 770</u> 23 446
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>27 265</u> 24 483	<u>32 256</u> 29 660	<u>36 686</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 498</u> 29 660	<u>36 686</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>27 265</u> 24 483	<u>32 256</u> 29 660	<u>36 686</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>38 498</u> 29 660	<u>36 686</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>28 273</u> 25 475	<u>35 582</u> 32 933	<u>37 602</u> 25 250	<u>37 602</u> 25 250	<u>41 824</u> 32 933	<u>37 602</u> 25 250	<u>37 602</u> 25 250

212-103.

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>30 272</u> 18 036	<u>22 787</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>29 436</u> 18 036	<u>28 958</u> 18 036
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>31 189</u> 18 938	<u>23 703</u> 18 938	<u>31 189</u> 18 938	<u>30 352</u> 18 938	<u>29 874</u> 18 938
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>32 105</u> 19 839	<u>24 619</u> 19 839	<u>32 105</u> 19 839	<u>31 269</u> 19 839	<u>30 791</u> 19 839
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>33 021</u> 20 741	<u>25 535</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741	<u>32 185</u> 20 741	<u>31 707</u> 20 741
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>33 021</u> 20 741	<u>25 535</u> 20 741	<u>33 021</u> 20 741	<u>32 185</u> 20 741	<u>31 707</u> 20 741
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>33 937</u> 21 643	<u>26 451</u> 21 643	<u>33 937</u> 21 643	<u>33 101</u> 21 643	<u>32 623</u> 21 643
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>34 854</u> 22 545	<u>27 368</u> 22 545	<u>34 854</u> 22 545	<u>34 017</u> 22 545	<u>33 539</u> 22 545
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>35 770</u> 23 446	<u>28 284</u> 23 446	<u>35 770</u> 23 446	<u>34 933</u> 23 446	<u>34 455</u> 23 446
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>36 686</u> 24 348	<u>29 200</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>35 850</u> 24 348	<u>35 372</u> 24 348
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>36 686</u> 24 348	<u>29 200</u> 24 348	<u>36 686</u> 24 348	<u>35 850</u> 24 348	<u>35 372</u> 24 348
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>37 602</u> 25 250	<u>30 116</u> 25 250	<u>37 602</u> 25 250	<u>36 766</u> 25 250	<u>36 288</u> 25 250

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					,	.	.	-	-	-	-	-
212-103-0100												
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>693</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-2.
212-201.

					,	.	.
212-201-0100	7473-2010	3					
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890		
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861		
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833		

212-202.

					,	.	.
212-202-0100	51263-2008	3					

				,	-	-	-	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

					,
					.
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.**212-301.**

					,
					.
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.

212-401.

							-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 106</u> 16 649	<u>21 466</u> 19 214	<u>26 504</u> 15 306	<u>26 504</u> 15 306	<u>27 188</u> 19 214	<u>26 504</u> 15 306	<u>26 504</u> 15 306
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 043</u> 17 571	<u>22 637</u> 20 367	<u>27 281</u> 16 071	<u>27 281</u> 16 071	<u>28 359</u> 20 367	<u>27 281</u> 16 071	<u>27 281</u> 16 071
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>21 078</u> 18 590	<u>23 879</u> 21 589	<u>28 188</u> 16 964	<u>28 188</u> 16 964	<u>29 601</u> 21 589	<u>28 188</u> 16 964	<u>28 188</u> 16 964
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 694</u> 19 196	<u>25 195</u> 22 884	<u>28 188</u> 16 964	<u>28 188</u> 16 964	<u>30 917</u> 22 884	<u>28 188</u> 16 964	<u>28 188</u> 16 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>22 574</u> 20 063	<u>26 590</u> 24 257	<u>28 642</u> 17 411	<u>28 642</u> 17 411	<u>32 312</u> 24 257	<u>28 642</u> 17 411	<u>28 642</u> 17 411
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 493</u> 20 967	<u>28 068</u> 25 712	<u>29 095</u> 17 857	<u>29 095</u> 17 857	<u>33 791</u> 25 712	<u>29 095</u> 17 857	<u>29 095</u> 17 857
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 681</u> 22 136	<u>29 636</u> 27 255	<u>30 002</u> 18 750	<u>30 002</u> 18 750	<u>35 358</u> 27 255	<u>30 002</u> 18 750	<u>30 002</u> 18 750
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>25 935</u> 23 370	<u>31 297</u> 28 890	<u>30 955</u> 19 688	<u>30 955</u> 19 688	<u>37 019</u> 28 890	<u>30 955</u> 19 688	<u>30 955</u> 19 688
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>27 259</u> 24 674	<u>33 058</u> 30 624	<u>31 955</u> 20 672	<u>31 955</u> 20 672	<u>38 781</u> 30 624	<u>31 955</u> 20 672	<u>31 955</u> 20 672
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>28 658</u> 26 051	<u>34 925</u> 32 461	<u>33 005</u> 21 705	<u>33 005</u> 21 705	<u>40 647</u> 32 461	<u>33 005</u> 21 705	<u>33 005</u> 21 705
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>22 686</u> 20 062	<u>19 008</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>26 504</u> 15 306	<u>19 641</u> 15 306	<u>26 504</u> 15 306	<u>25 737</u> 15 306	<u>25 299</u> 15 306
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>27 281</u> 16 071	<u>20 419</u> 16 071	<u>27 281</u> 16 071	<u>26 514</u> 16 071	<u>26 076</u> 16 071
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 188</u> 16 964	<u>21 326</u> 16 964	<u>28 188</u> 16 964	<u>27 422</u> 16 964	<u>26 983</u> 16 964
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>28 188</u> 16 964	<u>21 326</u> 16 964	<u>28 188</u> 16 964	<u>27 422</u> 16 964	<u>26 983</u> 16 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 642</u> 17 411	<u>21 780</u> 17 411	<u>28 642</u> 17 411	<u>27 875</u> 17 411	<u>27 437</u> 17 411
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>29 095</u> 17 857	<u>22 233</u> 17 857	<u>29 095</u> 17 857	<u>28 329</u> 17 857	<u>27 891</u> 17 857
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 002</u> 18 750	<u>23 140</u> 18 750	<u>30 002</u> 18 750	<u>29 236</u> 18 750	<u>28 798</u> 18 750
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>30 955</u> 19 688	<u>24 093</u> 19 688	<u>30 955</u> 19 688	<u>30 188</u> 19 688	<u>29 750</u> 19 688
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>31 955</u> 20 672	<u>25 093</u> 20 672	<u>31 955</u> 20 672	<u>31 188</u> 20 672	<u>30 750</u> 20 672
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>33 005</u> 21 705	<u>26 143</u> 21 705	<u>33 005</u> 21 705	<u>32 239</u> 21 705	<u>31 800</u> 21 705
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765	<u>20 736</u> 16 765

							-	-	-	-	-
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>23 297</u> 20 664	<u>21 758</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>23 927</u> 21 284	<u>22 350</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>24 628</u> 21 974	<u>23 332</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 329</u> 22 664	<u>23 922</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>26 029</u> 23 353						
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>27 731</u> 25 029						
212-401-0300	28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>14 197</u> 11 708	<u>13 702</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563

212-402.

							-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>32 150</u> 29 172	<u>32 058</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>31 142</u> 28 180	<u>31 054</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973

					-	-	-	-	-
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462	<u>23 486</u> 19 462
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042	<u>24 078</u> 20 042
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004	<u>25 060</u> 21 004
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583	<u>25 650</u> 21 583
212-401-0206	150	3	1	2200					
212-401-0207	200	3	1	2200					
212-401-0300	28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563	<u>15 430</u> 11 563

					-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958	<u>33 502</u> 28 958
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973	<u>32 498</u> 27 973

					-	-	-	-	-
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949	<u>30 434</u> 25 949
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275	<u>29 746</u> 25 275
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752	<u>30 232</u> 25 752
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677	<u>32 390</u> 28 677
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858	<u>48 370</u> 43 858
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484	<u>44 433</u> 40 484
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-	-	-	-	-
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 956</u> 20 606	<u>21 753</u> 20 606	<u>22 956</u> 20 606	<u>22 763</u> 20 606	<u>22 685</u> 20 606
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 752</u> 20 406	<u>21 549</u> 20 406	<u>22 752</u> 20 406	<u>22 559</u> 20 406	<u>22 481</u> 20 406
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 377</u> 21 018	<u>22 173</u> 21 018	<u>23 377</u> 21 018	<u>23 183</u> 21 018	<u>23 105</u> 21 018
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 165</u> 20 810	<u>21 961</u> 20 810	<u>23 165</u> 20 810	<u>22 971</u> 20 810	<u>22 893</u> 20 810
212-501-0200	1225-2019								

[illegible]

					-	-	-	-	-
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 171</u> 23 758	<u>24 968</u> 23 758	<u>26 171</u> 23 758	<u>25 977</u> 23 758	<u>25 900</u> 23 758
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 934</u> 23 526	<u>24 731</u> 23 526	<u>25 934</u> 23 526	<u>25 740</u> 23 526	<u>25 663</u> 23 526
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 470</u> 23 070	<u>24 266</u> 23 070	<u>25 470</u> 23 070	<u>25 276</u> 23 070	<u>25 198</u> 23 070
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 104</u> 22 712	<u>23 901</u> 22 712	<u>25 104</u> 22 712	<u>24 911</u> 22 712	<u>24 833</u> 22 712
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 707</u> 23 303	<u>24 504</u> 23 303	<u>25 707</u> 23 303	<u>25 514</u> 23 303	<u>25 436</u> 23 303
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 707</u> 23 303	<u>24 504</u> 23 303	<u>25 707</u> 23 303	<u>25 514</u> 23 303	<u>25 436</u> 23 303
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>26 061</u> 23 578	<u>24 784</u> 23 578	<u>25 992</u> 23 578	<u>25 813</u> 23 578	<u>25 736</u> 23 578
212-501-0302	, II		1	1000	<u>25 135</u> 22 670	<u>23 858</u> 22 670	<u>25 066</u> 22 670	<u>24 887</u> 22 670	<u>24 810</u> 22 670
212-501-0304	, II		1	1000	<u>21 405</u> 19 013	<u>20 128</u> 19 013	<u>21 335</u> 19 013	<u>21 157</u> 19 013	<u>21 079</u> 19 013
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 814</u> 21 447	<u>22 610</u> 21 447	<u>23 814</u> 21 447	<u>23 620</u> 21 447	<u>23 543</u> 21 447
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 395</u> 21 036	<u>22 191</u> 21 036	<u>23 395</u> 21 036	<u>23 201</u> 21 036	<u>23 123</u> 21 036

					-	-	-	-	-
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 959</u> 23 550	<u>24 755</u> 23 550	<u>25 959</u> 23 550	<u>25 765</u> 23 550	<u>25 687</u> 23 550
212-501-0502	II		1	1000	<u>25 677</u> 23 274	<u>24 474</u> 23 274	<u>25 677</u> 23 274	<u>25 484</u> 23 274	<u>25 406</u> 23 274
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>22 224</u> 19 888	<u>21 021</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 030</u> 19 888	<u>21 953</u> 19 888

					-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>25 141</u> 22 748	<u>23 937</u> 22 748	<u>25 141</u> 22 748	<u>24 947</u> 22 748	<u>24 869</u> 22 748
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 783</u> 22 397	<u>23 579</u> 22 397	<u>24 783</u> 22 397	<u>24 589</u> 22 397	<u>24 512</u> 22 397
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 432</u> 20 092	<u>21 057</u> 20 092	<u>22 432</u> 20 092	<u>22 257</u> 20 092	<u>22 160</u> 20 092
212-502-0104	, II		1	1000	<u>21 900</u> 19 570	<u>20 525</u> 19 570	<u>21 900</u> 19 570	<u>21 725</u> 19 570	<u>21 628</u> 19 570

212-503.

-

							-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>35 146</u> 33 877	<u>36 492</u> 33 877	<u>36 492</u> 33 877	<u>36 492</u> 33 877	<u>36 492</u> 33 877	<u>36 492</u> 33 877	<u>36 492</u> 33 877
212-503-0102	-15		1	1000	<u>32 885</u> 31 661	<u>34 232</u> 31 661	<u>34 232</u> 31 661	<u>34 232</u> 31 661	<u>34 232</u> 31 661	<u>34 232</u> 31 661	<u>34 232</u> 31 661
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 643</u> 30 443	<u>32 990</u> 30 443	<u>32 990</u> 30 443	<u>32 990</u> 30 443	<u>32 990</u> 30 443	<u>32 990</u> 30 443	<u>32 990</u> 30 443

212-6.

,

212-601.

-

							-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -										
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>48</u> 46	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294						

213.**213-1.**

					-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>36 492</u> 33 877	<u>35 289</u> 33 877	<u>36 492</u> 33 877	<u>36 298</u> 33 877	<u>36 221</u> 33 877
212-503-0102	-15		1	1000	<u>34 232</u> 31 661	<u>33 028</u> 31 661	<u>34 232</u> 31 661	<u>34 038</u> 31 661	<u>33 960</u> 31 661
212-503-0103	-20		1	1000	<u>32 990</u> 30 443	<u>31 786</u> 30 443	<u>32 990</u> 30 443	<u>32 796</u> 30 443	<u>32 718</u> 30 443

					-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -								
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

213-101.

							-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>89 111</u> 62 500						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>89 111</u> 62 500						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>98 319</u> 71 429						
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>91 105</u> 78 782	<u>84 106</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782	<u>94 062</u> 78 782	<u>91 105</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>91 105</u> 78 782	<u>84 106</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782	<u>94 062</u> 78 782	<u>91 105</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>92 910</u> 80 532	<u>85 911</u> 80 532	<u>100 139</u> 80 532	<u>95 867</u> 80 532	<u>92 910</u> 80 532	<u>100 139</u> 80 532	<u>100 139</u> 80 532
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>105 528</u> 99 554	<u>112 527</u> 99 554	<u>112 323</u> 99 554	<u>112 921</u> 99 554	<u>119 755</u> 99 554	<u>118 047</u> 99 554	<u>117 192</u> 99 554
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>105 528</u> 99 554	<u>112 527</u> 99 554	<u>112 323</u> 99 554	<u>112 921</u> 99 554	<u>119 755</u> 99 554	<u>118 047</u> 99 554	<u>117 192</u> 99 554
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>105 528</u> 99 554	<u>112 527</u> 99 554	<u>112 323</u> 99 554	<u>112 921</u> 99 554	<u>119 755</u> 99 554	<u>118 047</u> 99 554	<u>117 192</u> 99 554

					-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750					
213-101-0102	125	1000 .	1	3750					
213-101-0103	150	1000 .	1	3750					
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .							
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>94 062</u> 78 782	<u>91 105</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>94 062</u> 78 782	<u>91 105</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782	<u>98 333</u> 78 782
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>95 867</u> 80 532	<u>92 910</u> 80 532	<u>100 139</u> 80 532	<u>100 139</u> 80 532	<u>100 139</u> 80 532
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .							
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>113 092</u> 99 554	<u>107 401</u> 99 554	<u>112 408</u> 99 554	<u>111 837</u> 99 554	<u>111 442</u> 99 554
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>113 092</u> 99 554	<u>107 401</u> 99 554	<u>112 408</u> 99 554	<u>111 837</u> 99 554	<u>111 442</u> 99 554
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>113 092</u> 99 554	<u>107 401</u> 99 554	<u>112 408</u> 99 554	<u>111 837</u> 99 554	<u>111 442</u> 99 554

					-	-	-	-	-
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>96 826</u> 80 357	<u>93 606</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>96 826</u> 80 357	<u>93 606</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357	<u>101 477</u> 80 357
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>98 667</u> 82 143	<u>95 447</u> 82 143	<u>103 318</u> 82 143	<u>103 318</u> 82 143	<u>103 318</u> 82 143
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>129 212</u> 114 286	<u>123 015</u> 114 286	<u>128 467</u> 114 286	<u>127 845</u> 114 286	<u>127 416</u> 114 286
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>129 212</u> 114 286	<u>123 015</u> 114 286	<u>128 467</u> 114 286	<u>127 845</u> 114 286	<u>127 416</u> 114 286
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>129 212</u> 114 286	<u>123 015</u> 114 286	<u>128 467</u> 114 286	<u>127 845</u> 114 286	<u>127 416</u> 114 286

					-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .				

						-	-	-	-	-	-
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>100 550</u> 97 909	<u>80 095</u> 77 474	<u>81 437</u> 77 474	<u>81 331</u> 77 474			
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>100 860</u> 98 213	<u>80 371</u> 77 746	<u>81 714</u> 77 746	<u>81 608</u> 77 746			
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>101 170</u> 98 516	<u>80 648</u> 78 017	<u>81 990</u> 78 017	<u>81 884</u> 78 017			
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>113 650</u> 108 062						
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>103 071</u> 96 730	<u>107 918</u> 96 730	<u>111 140</u> 96 730	<u>110 591</u> 96 730	<u>112 128</u> 96 730	<u>113 352</u> 96 730	<u>120 329</u> 96 730
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>100 515</u> 95 184	<u>99 595</u> 91 739	<u>106 048</u> 91 739	<u>105 500</u> 91 739			
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>107 237</u> 101 774						
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	<u>119 517</u> 113 813						
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>130 734</u> 123 850	<u>135 581</u> 123 850	<u>138 802</u> 123 850	<u>138 254</u> 123 850	<u>139 791</u> 123 850	<u>141 015</u> 123 850	<u>147 992</u> 123 850
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>145 991</u> 142 459	<u>120 667</u> 117 251	<u>122 009</u> 117 251	<u>121 903</u> 117 251			
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	<u>147 208</u> 140 962						
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	<u>157 271</u> 150 827						

					-	-
213-102-0201	100	1000 .	1	4800		
213-102-0202	125	1000 .	1	4800		
213-102-0203	150	1000 .	1	4800		
213-102-0204	175	1000 .	1	4800		
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .				
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>112 863</u> 96 730	<u>112 373</u> 96 730
213-102-0302	150	1000 .	1	4800		
213-102-0303	175	1000 .	1	4800		
213-102-0304	200	1000 .	1	4800		
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>140 526</u> 123 850	<u>140 036</u> 123 850
213-102-0306	150	1000 .	1	4800		
213-102-0307	175	1000 .	1	4800		
213-102-0308	200	1000 .	1	4800		

213-103.

-

						-	-	-
213-103-0500	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .						
213-103-0502	200	1000 .	1	3800	<u>147 002</u> 141 871	<u>149 642</u> 141 871	<u>158 703</u> 141 871	<u>158 170</u> 141 871
213-103-0600	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .						
213-103-0602	200	1000 .	1	3850	<u>178 038</u> 171 964	<u>180 722</u> 171 964	<u>189 902</u> 171 964	<u>189 362</u> 171 964
213-103-0700	- 250 120 88 , 3370-2019	1000 .						
213-103-0702	200	1000 .	1	5130	<u>178 038</u> 171 964	<u>181 844</u> 171 964	<u>194 076</u> 171 964	<u>193 356</u> 171 964
213-103-0800	- 250 120 88 , 3370-2019	1000 .						
213-103-0802	200	1000 .	1	5180	<u>217 941</u> 210 656	<u>221 791</u> 210 656	<u>234 142</u> 210 656	<u>233 415</u> 210 656

213-104. , , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-3. , ,
213-301.

							-	-	-	-	-
213-301-0100	31360-2007 ()	3									

				,	-	-	-	-	-
213-301-0100	31360-2007 ()	3							

							-	-	-	-	-
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>35 012</u> 32 729	<u>38 069</u> 32 729	<u>37 116</u> 32 729	<u>37 354</u> 32 729	<u>39 706</u> 32 729	<u>39 348</u> 32 729	<u>38 991</u> 32 729
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>34 869</u> 32 729	<u>37 579</u> 32 729	<u>36 734</u> 32 729	<u>36 946</u> 32 729	<u>39 030</u> 32 729	<u>38 713</u> 32 729	<u>38 397</u> 32 729
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>23 970</u> 22 160						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>24 156</u> 22 160						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 924</u> 22 160						
213-301-0300	()	3									
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>24 843</u> 23 641						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>24 886</u> 23 641						

213-304.

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>37 384</u> 32 729	<u>35 401</u> 32 729	<u>37 146</u> 32 729	<u>36 947</u> 32 729	<u>36 809</u> 32 729
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>36 972</u> 32 729	<u>35 214</u> 32 729	<u>36 761</u> 32 729	<u>36 584</u> 32 729	<u>36 462</u> 32 729
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700		<u>21 077</u> 19 251		<u>22 620</u> 19 251	<u>22 489</u> 19 251
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660					

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					,	.	.	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.										
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>285</u> 231	<u>287</u> 231	<u>335</u> 231	<u>321</u> 231	<u>334</u> 231	<u>358</u> 231	<u>349</u> 231	
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>194</u> 181	<u>224</u> 181	<u>214</u> 181	<u>217</u> 181	<u>243</u> 181	<u>236</u> 181	<u>232</u> 181	

213-306.

					,	.	.
213-306-0100	958-93	2					
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 532</u> 3 434		

213-307.

					,	.	.
213-307-0100	13015-2012	3					
213-307-0101		3	1	2400	<u>64 729</u> 60 916		

8.04-08-2023

128

				,	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.							
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>323</u> 231	<u>249</u> 223	<u>333</u> 231	<u>285</u> 223	<u>282</u> 223
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>216</u> 181	<u>186</u> 172	<u>215</u> 181	<u>203</u> 172	<u>202</u> 172

213-309.

					,	.	.
213-309-0200	19222-84	3					
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>33 547</u> 32 142		

22.**221.****221-1.****221-101.**

					,	.	.	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012											
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	<u>7 472</u> 7 132	<u>7 898</u> 7 132	<u>7 946</u> 7 132	<u>8 350</u> 7 132	<u>8 278</u> 7 132	<u>7 918</u> 7 572	<u>7 551</u> 7 132	

221-102.

					,	.	.	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3										

					-	-	-
221-101-0100	19804-2012						
221-101-0112	19804-2012, 300 4-6		1	229	<u>7 904</u> 7 132	<u>7 878</u> 7 132	<u>7 836</u> 7 132

					-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							

							-	-	-	-	-
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>27 209</u> 24 183	<u>40 255</u> 37 074	<u>31 782</u> 24 183	<u>32 299</u> 24 183	<u>46 056</u> 37 074	<u>36 632</u> 24 183	<u>35 856</u> 24 183

221-103.

							-	-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3									
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489	<u>96 949</u> 93 303						
221-103-0200	28737-90	3									
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>101 618</u> 97 638	<u>110 164</u> 98 859	<u>106 311</u> 97 638	<u>106 842</u> 97 638	<u>114 732</u> 98 859	<u>111 290</u> 97 638	<u>110 493</u> 97 638

221-104.

							-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93										

					-	-	-	-	-
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>31 899</u> 28 817	<u>28 055</u> 24 183	<u>31 846</u> 24 183	<u>31 563</u> 24 183	<u>31 115</u> 24 183

					-	-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3							
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2489					
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>106 653</u> 102 613	<u>102 486</u> 97 638	<u>106 378</u> 97 638	<u>106 087</u> 97 638	<u>105 627</u> 97 638

					-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93								

							-	-	-	-	-
221-104-0102	956-93 2,5 / 2	3	1	2504	<u>68 465</u> 64 899	<u>77 579</u> 67 176	<u>73 122</u> 64 899	<u>73 650</u> 64 899	<u>82 015</u> 67 176	<u>78 064</u> 64 899	<u>77 273</u> 64 899
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2504	<u>67 447</u> 63 892	<u>80 512</u> 70 037	<u>72 104</u> 63 892	<u>72 631</u> 63 892	<u>84 955</u> 70 037	<u>77 046</u> 63 892	<u>76 255</u> 63 892

222. ,

222-1.

222-101.

							-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>93 538</u> 89 704	<u>101 838</u> 90 826	<u>98 145</u> 89 704	<u>98 667</u> 89 704	<u>106 340</u> 90 826	<u>103 034</u> 89 704	<u>102 251</u> 89 704
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>81 431</u> 77 424	<u>91 707</u> 77 424	<u>88 633</u> 77 424	<u>89 511</u> 77 424	<u>98 168</u> 77 424	<u>95 659</u> 77 424	<u>94 517</u> 77 424
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>90 513</u> 86 328	<u>100 789</u> 86 328	<u>97 715</u> 86 328	<u>98 593</u> 86 328	<u>107 250</u> 86 328	<u>104 741</u> 86 328	<u>103 599</u> 86 328

					-	-	-	-	-
221-104-0102	956-93 2,5 / 2	3	1	2504	<u>73 354</u> 69 729	<u>69 326</u> 64 899	<u>73 188</u> 64 899	<u>72 899</u> 64 899	<u>72 443</u> 64 899
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2504	<u>72 332</u> 68 720	<u>68 308</u> 63 892	<u>72 170</u> 63 892	<u>71 881</u> 63 892	<u>71 425</u> 63 892

					-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>98 415</u> 94 523	<u>94 390</u> 89 704	<u>98 211</u> 89 704	<u>97 925</u> 89 704	<u>97 474</u> 89 704
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>89 160</u> 77 424	<u>82 811</u> 77 424	<u>88 808</u> 77 424	<u>87 649</u> 77 424	<u>87 268</u> 77 424
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>98 242</u> 86 328	<u>91 893</u> 86 328	<u>97 890</u> 86 328	<u>96 731</u> 86 328	<u>96 350</u> 86 328

							-	-	-	-	-
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>68 243</u> 65 592	<u>73 840</u> 65 592	<u>72 166</u> 65 592	<u>72 644</u> 65 592	<u>77 360</u> 65 592	<u>75 993</u> 65 592	<u>75 371</u> 65 592
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>69 918</u> 67 234	<u>75 515</u> 67 234	<u>73 841</u> 67 234	<u>74 319</u> 67 234	<u>79 035</u> 67 234	<u>77 668</u> 67 234	<u>77 046</u> 67 234
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>84 140</u> 80 080	<u>94 415</u> 80 080	<u>91 342</u> 80 080	<u>92 220</u> 80 080	<u>100 877</u> 80 080	<u>98 367</u> 80 080	<u>97 226</u> 80 080
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>92 810</u> 88 580	<u>103 085</u> 88 580	<u>100 012</u> 88 580	<u>100 890</u> 88 580	<u>109 547</u> 88 580	<u>107 037</u> 88 580	<u>105 896</u> 88 580
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>72 573</u> 69 827	<u>78 212</u> 69 827	<u>76 525</u> 69 827	<u>77 007</u> 69 827	<u>81 758</u> 69 827	<u>80 381</u> 69 827	<u>79 754</u> 69 827

					-	-	-	-	-
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>72 453</u> 65 592	<u>68 995</u> 65 592	<u>72 261</u> 65 592	<u>71 630</u> 65 592	<u>71 422</u> 65 592
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>74 128</u> 67 234	<u>70 670</u> 67 234	<u>73 937</u> 67 234	<u>73 305</u> 67 234	<u>73 097</u> 67 234
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>91 869</u> 80 080	<u>85 520</u> 80 080	<u>91 517</u> 80 080	<u>90 358</u> 80 080	<u>89 977</u> 80 080
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>100 539</u> 88 580	<u>94 190</u> 88 580	<u>100 187</u> 88 580	<u>99 028</u> 88 580	<u>98 647</u> 88 580
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>76 814</u> 69 827	<u>73 330</u> 69 827	<u>76 621</u> 69 827	<u>75 985</u> 69 827	<u>75 776</u> 69 827

							-	-	-	-	-
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>70 096</u> 67 408	<u>75 693</u> 67 408	<u>74 019</u> 67 408	<u>74 497</u> 67 408	<u>79 212</u> 67 408	<u>77 846</u> 67 408	<u>77 224</u> 67 408
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>82 175</u> 78 163	<u>92 409</u> 78 163	<u>89 347</u> 78 163	<u>90 222</u> 78 163	<u>98 844</u> 78 163	<u>96 345</u> 78 163	<u>95 208</u> 78 163
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>67 591</u> 64 855	<u>73 606</u> 64 855	<u>71 807</u> 64 855	<u>72 321</u> 64 855	<u>77 388</u> 64 855	<u>75 919</u> 64 855	<u>75 251</u> 64 855
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>73 623</u> 70 709	<u>79 888</u> 70 709	<u>78 014</u> 70 709	<u>78 549</u> 70 709	<u>83 828</u> 70 709	<u>82 298</u> 70 709	<u>81 601</u> 70 709
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>142 229</u> 136 921	<u>152 963</u> 136 921	<u>149 752</u> 136 921	<u>150 670</u> 136 921	<u>159 714</u> 136 921	<u>157 092</u> 136 921	<u>155 899</u> 136 921

					-	-	-	-	-
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>74 306</u> 67 408	<u>70 848</u> 67 408	<u>74 114</u> 67 408	<u>73 483</u> 67 408	<u>73 275</u> 67 408
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>89 872</u> 78 163	<u>83 550</u> 78 163	<u>89 522</u> 78 163	<u>88 368</u> 78 163	<u>87 988</u> 78 163
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>72 115</u> 64 855	<u>68 399</u> 64 855	<u>71 909</u> 64 855	<u>71 231</u> 64 855	<u>71 008</u> 64 855
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>78 335</u> 70 709	<u>74 464</u> 70 709	<u>78 121</u> 70 709	<u>77 414</u> 70 709	<u>77 181</u> 70 709
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>150 303</u> 136 921	<u>143 671</u> 136 921	<u>149 936</u> 136 921	<u>148 725</u> 136 921	<u>148 326</u> 136 921

222-102.

							-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>160 528</u> 155 875	<u>285 415</u> 270 756	<u>165 178</u> 155 875	<u>165 705</u> 155 875	<u>289 942</u> 270 756	<u>170 112</u> 155 875	<u>169 323</u> 155 875
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>151 807</u> 147 321	<u>313 831</u> 298 828	<u>156 347</u> 147 321	<u>156 861</u> 147 321	<u>318 250</u> 298 828	<u>161 164</u> 147 321	<u>160 393</u> 147 321
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>140 664</u> 136 246	<u>220 128</u> 206 749	<u>145 314</u> 136 246	<u>145 840</u> 136 246	<u>224 654</u> 206 749	<u>150 248</u> 136 246	<u>149 458</u> 136 246
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>137 770</u> 133 389	<u>146 991</u> 135 057	<u>142 414</u> 133 389	<u>142 940</u> 133 389	<u>151 511</u> 135 057	<u>147 342</u> 133 389	<u>146 554</u> 133 389
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>152 958</u> 148 390	<u>176 269</u> 163 736	<u>157 616</u> 148 390	<u>158 143</u> 148 390	<u>180 803</u> 163 736	<u>162 557</u> 148 390	<u>161 766</u> 148 390
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>164 615</u> 158 413						
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>144 300</u> 139 833	<u>153 675</u> 141 581	<u>148 959</u> 139 833	<u>149 486</u> 139 833	<u>158 210</u> 141 581	<u>153 902</u> 139 833	<u>153 111</u> 139 833
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>180 389</u> 175 519	<u>257 893</u> 243 835	<u>185 008</u> 175 519	<u>185 530</u> 175 519	<u>262 389</u> 243 835	<u>189 908</u> 175 519	<u>189 124</u> 175 519
222-102-0200	948-84	3									

					-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>165 377</u> 160 666	<u>161 389</u> 155 875	<u>165 244</u> 155 875	<u>164 956</u> 155 875	<u>164 500</u> 155 875
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>156 569</u> 152 027	<u>152 646</u> 147 321	<u>156 411</u> 147 321	<u>156 130</u> 147 321	<u>155 685</u> 147 321
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>145 541</u> 141 065	<u>141 524</u> 136 246	<u>145 380</u> 136 246	<u>145 091</u> 136 246	<u>144 636</u> 136 246
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>142 647</u> 138 209	<u>138 629</u> 133 389	<u>142 480</u> 133 389	<u>142 192</u> 133 389	<u>141 737</u> 133 389
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>157 842</u> 153 216	<u>153 820</u> 148 390	<u>157 681</u> 148 390	<u>157 393</u> 148 390	<u>156 936</u> 148 390
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501					
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>149 190</u> 144 665	<u>145 162</u> 139 833	<u>149 025</u> 139 833	<u>148 736</u> 139 833	<u>148 280</u> 139 833
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>185 258</u> 180 330	<u>181 244</u> 175 519	<u>185 073</u> 175 519	<u>184 787</u> 175 519	<u>184 334</u> 175 519
222-102-0200	948-84	3							

					,	,	-	-	-	-	-
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>161 081</u> 156 424	<u>170 783</u> 158 379	<u>165 728</u> 156 424	<u>166 254</u> 156 424	<u>175 305</u> 158 379	<u>170 657</u> 156 424	<u>169 869</u> 156 424

222-103.

					,	,	-	-	-	-	-
222-103-0300	18979-2014	3									
222-103-0301	400x400 3,3 ; 3,6 4,2 13015-2012	3	1	2499	<u>139 561</u> 135 158	<u>148 824</u> 136 847	<u>144 210</u> 135 158	<u>144 736</u> 135 158	<u>153 349</u> 136 847	<u>149 141</u> 135 158	<u>148 352</u> 135 158

222-104.

					,	,	-	-	-	-	-
222-104-0300	13015-2012	3									
222-104-0301	300 300 5,2 / . 13015-2012	3	1	2503	<u>180 836</u> 175 938	<u>190 955</u> 178 138	<u>185 492</u> 175 938	<u>186 019</u> 175 938	<u>195 487</u> 178 138	<u>190 431</u> 175 938	<u>189 641</u> 175 938
222-104-0302	300 300 7,2 / . 13015-2012	3	1	2512	<u>206 745</u> 201 530	<u>217 419</u> 204 050	<u>211 418</u> 201 530	<u>211 946</u> 201 530	<u>221 967</u> 204 050	<u>216 375</u> 201 530	<u>215 582</u> 201 530

					-	-	-	-	-
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>165 444</u> 160 734	<u>161 941</u> 156 424	<u>165 794</u> 156 424	<u>165 505</u> 156 424	<u>165 050</u> 156 424

					-	-	-	-	-
222-103-0300	18979-2014	3							
222-103-0301	400x400 3,3 ; 3,6 4,2 13015-2012	3	1	2499	<u>144 445</u> 139 983	<u>140 421</u> 135 158	<u>144 275</u> 135 158	<u>143 987</u> 135 158	<u>143 532</u> 135 158

					-	-	-	-	-
222-104-0300	13015-2012	3							
222-104-0301	300 300 5,2 / . 13015-2012	3	1	2503	<u>185 713</u> 180 758	<u>181 697</u> 175 938	<u>185 558</u> 175 938	<u>185 269</u> 175 938	<u>184 813</u> 175 938
222-104-0302	300 300 7,2 / . 13015-2012	3	1	2512	<u>211 685</u> 206 412	<u>207 609</u> 201 530	<u>211 484</u> 201 530	<u>211 194</u> 201 530	<u>210 736</u> 201 530

222-2.
222-202.

							-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	$\frac{229\ 636}{224\ 130}$	$\frac{242\ 165}{228\ 245}$	$\frac{234\ 342}{224\ 130}$	$\frac{234\ 875}{224\ 130}$	$\frac{246\ 746}{228\ 245}$	$\frac{239\ 335}{224\ 130}$	$\frac{238\ 536}{224\ 130}$

222-203.

							-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.									
222-203-0101	4.4	.	1	50	$\frac{4\ 070}{3\ 939}$						
222-203-0102	5.2	.	1	45	$\frac{4\ 065}{3\ 939}$						
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	$\frac{6\ 200}{6\ 009}$						
222-203-0104	6.2	.	1	90	$\frac{7\ 795}{7\ 550}$						
222-203-0105	6.4	.	1	134	$\frac{9\ 402}{9\ 080}$						
222-203-0300	9561-2016	2									

				,	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	$\frac{234\ 834}{229\ 266}$	$\frac{230\ 507}{224\ 130}$	$\frac{234\ 409}{224\ 130}$	$\frac{234\ 117}{224\ 130}$	$\frac{233\ 656}{224\ 130}$

				,	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.							
222-203-0101	4.4	.	1	50					
222-203-0102	5.2	.	1	45					
222-203-0103	5.4	.	1	67,5					
222-203-0104	6.2	.	1	90					
222-203-0105	6.4	.	1	134					
222-203-0300	9561-2016	2							

							-	-	-	-	-
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>9 021</u> 8 581	<u>10 012</u> 8 717	<u>9 585</u> 8 581	<u>9 649</u> 8 581	<u>10 561</u> 8 717	<u>10 183</u> 8 581	<u>10 087</u> 8 581
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>10 128</u> 9 472						
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>10 546</u> 10 075	<u>12 150</u> 11 661	<u>11 130</u> 10 075	<u>11 196</u> 10 075	<u>12 892</u> 11 661	<u>11 750</u> 10 075	<u>11 650</u> 10 075

222-3. , ,
222-301. , ,

							-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 047</u> 4 887	<u>6 648</u> 6 188	<u>5 216</u> 4 887	<u>5 235</u> 4 887	<u>6 812</u> 6 188	<u>5 396</u> 4 887	<u>5 367</u> 4 887
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>16 599</u> 15 914	<u>17 924</u> 15 963	<u>17 425</u> 15 914	<u>17 518</u> 15 914	<u>18 728</u> 15 963	<u>18 301</u> 15 914	<u>18 161</u> 15 914
222-301-0300	9818-2015	2									

					-	-	-	-	-
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>9 624</u> 9 176	<u>9 126</u> 8 581	<u>9 593</u> 8 581	<u>9 558</u> 8 581	<u>9 503</u> 8 581
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314					
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>11 154</u> 10 676	<u>10 654</u> 10 075	<u>11 138</u> 10 075	<u>11 102</u> 10 075	<u>11 045</u> 10 075

					-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 255</u> 5 093	<u>5 078</u> 4 887	<u>5 219</u> 4 887	<u>5 208</u> 4 887	<u>5 191</u> 4 887
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 509</u> 16 813	<u>16 752</u> 15 914	<u>17 436</u> 15 914	<u>17 385</u> 15 914	<u>17 304</u> 15 914
222-301-0300	9818-2015	2							

					,		-	-	-	-	-
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>29 628</u> 28 814						

222-302.

					,	
222-302-0200	961-93	3				
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>147 655</u> 142 437	

225.**225-1.****225-101.**

					,		-	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.										
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>5 837</u> 5 625	<u>5 608</u> 5 424	<u>6 079</u> 5 625	<u>6 106</u> 5 625	<u>5 923</u> 5 424	<u>6 336</u> 5 625	<u>6 295</u> 5 625	<u>6 091</u> 5 876
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>8 275</u> 7 902	<u>9 085</u> 8 001	<u>8 740</u> 7 902	<u>8 793</u> 7 902	<u>9 538</u> 8 001	<u>9 233</u> 7 902	<u>9 154</u> 7 902	<u>8 763</u> 8 384
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>10 453</u> 9 911	<u>13 246</u> 12 747	<u>11 159</u> 9 911	<u>11 239</u> 9 911	<u>14 169</u> 12 747	<u>11 909</u> 9 911	<u>11 789</u> 9 911	<u>11 194</u> 10 643

				,	-	-	-	-	-
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					

				,	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.						
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>5 882</u> 5 625	<u>6 082</u> 5 625	<u>6 067</u> 5 625	<u>6 044</u> 5 625
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>8 361</u> 7 902	<u>8 747</u> 7 902	<u>8 718</u> 7 902	<u>8 672</u> 7 902
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>10 583</u> 9 911	<u>11 169</u> 9 911	<u>11 126</u> 9 911	<u>11 056</u> 9 911

							-	-	-	-	-	-
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 692</u> 7 381	<u>10 703</u> 10 396	<u>8 064</u> 7 381	<u>8 106</u> 7 381	<u>11 189</u> 10 396	<u>8 459</u> 7 381	<u>8 396</u> 7 381	<u>8 082</u> 7 766
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>12 101</u> 11 518	<u>15 460</u> 14 916	<u>12 845</u> 11 518	<u>12 930</u> 11 518	<u>16 431</u> 14 916	<u>13 635</u> 11 518	<u>13 508</u> 11 518	<u>12 882</u> 12 289
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>15 185</u> 14 345	<u>25 606</u> 24 643	<u>16 301</u> 14 345	<u>16 428</u> 14 345	<u>27 022</u> 24 643	<u>17 485</u> 14 345	<u>17 296</u> 14 345	<u>16 356</u> 15 502
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>18 987</u> 18 036	<u>30 334</u> 29 381	<u>20 214</u> 18 036	<u>20 353</u> 18 036	<u>31 937</u> 29 381	<u>21 517</u> 18 036	<u>21 309</u> 18 036	<u>20 274</u> 19 308
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>22 468</u> 21 101	<u>35 630</u> 34 107	<u>24 328</u> 21 101	<u>24 538</u> 21 101	<u>37 990</u> 34 107	<u>26 301</u> 21 101	<u>25 985</u> 21 101	<u>24 418</u> 23 029
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>26 060</u> 24 673	<u>35 200</u> 33 901	<u>27 882</u> 24 673	<u>28 089</u> 24 673	<u>37 580</u> 33 901	<u>29 816</u> 24 673	<u>29 507</u> 24 673	<u>27 971</u> 26 562
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>34 477</u> 32 440	<u>49 718</u> 47 500	<u>37 230</u> 32 440	<u>37 542</u> 32 440	<u>53 210</u> 47 500	<u>40 151</u> 32 440	<u>39 684</u> 32 440	<u>37 364</u> 35 293
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>13 910</u> 13 393	<u>18 268</u> 13 560	<u>14 505</u> 13 393	<u>14 572</u> 13 393	<u>20 441</u> 13 560	<u>15 137</u> 13 393	<u>15 035</u> 13 393	<u>14 534</u> 14 010
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>13 179</u> 10 671							
225-101-0200	8020-2016	.										
225-101-0201	6	.	1	50	<u>3 700</u> 3 601	<u>2 333</u> 2 260	<u>3 793</u> 3 601	<u>3 804</u> 3 601	<u>2 454</u> 2 260	<u>3 892</u> 3 601	<u>3 876</u> 3 601	<u>3 798</u> 3 698
225-101-0600	8020-2016	.										
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 816</u> 15 134	<u>17 127</u> 16 429	<u>16 654</u> 15 134	<u>16 748</u> 15 134	<u>18 189</u> 16 429	<u>17 542</u> 15 134	<u>17 399</u> 15 134	<u>16 694</u> 16 001
225-101-0602	15	.	1	950	<u>30 604</u> 29 196	<u>36 026</u> 34 554	<u>32 371</u> 29 196	<u>32 571</u> 29 196	<u>38 268</u> 34 554	<u>34 246</u> 29 196	<u>33 946</u> 29 196	<u>32 458</u> 31 028

					-	-	-	-
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 761</u> 7 381	<u>8 069</u> 7 381	<u>8 046</u> 7 381	<u>8 010</u> 7 381
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>12 239</u> 11 518	<u>12 856</u> 11 518	<u>12 810</u> 11 518	<u>12 737</u> 11 518
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>15 392</u> 14 345	<u>16 317</u> 14 345	<u>16 248</u> 14 345	<u>16 139</u> 14 345
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>19 214</u> 18 036	<u>20 232</u> 18 036	<u>20 156</u> 18 036	<u>20 035</u> 18 036
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>22 812</u> 21 101	<u>24 354</u> 21 101	<u>24 239</u> 21 101	<u>24 056</u> 21 101
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>26 397</u> 24 673	<u>27 908</u> 24 673	<u>27 795</u> 24 673	<u>27 617</u> 24 673
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>34 987</u> 32 440	<u>37 269</u> 32 440	<u>37 098</u> 32 440	<u>36 829</u> 32 440
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>14 020</u> 13 393	<u>14 513</u> 13 393	<u>14 477</u> 13 393	<u>14 418</u> 13 393
225-101-0115	20-3	.	1	1575				
225-101-0200	8020-2016	.						
225-101-0201	6	.	1	50	<u>3 717</u> 3 601	<u>3 794</u> 3 601	<u>3 789</u> 3 601	<u>3 780</u> 3 601
225-101-0600	8020-2016	.						
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 971</u> 15 134	<u>16 665</u> 15 134	<u>16 613</u> 15 134	<u>16 531</u> 15 134
225-101-0602	15	.	1	950	<u>30 931</u> 29 196	<u>32 396</u> 29 196	<u>32 287</u> 29 196	<u>32 114</u> 29 196

							-	-	-	-	-	-
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>54 100</u> 51 830	<u>68 060</u> 65 625	<u>56 853</u> 51 830	<u>57 164</u> 51 830	<u>71 553</u> 65 625	<u>59 773</u> 51 830	<u>59 306</u> 51 830	<u>56 987</u> 54 683
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 007</u> 14 554	<u>15 955</u> 14 735	<u>15 472</u> 14 554	<u>15 524</u> 14 554	<u>16 407</u> 14 735	<u>15 965</u> 14 554	<u>15 886</u> 14 554	<u>15 494</u> 15 035
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>32 834</u> 31 696	<u>35 249</u> 32 093	<u>34 099</u> 31 696	<u>34 242</u> 31 696	<u>36 480</u> 32 093	<u>35 441</u> 31 696	<u>35 226</u> 31 696	<u>34 160</u> 33 007
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>68 581</u> 66 250	<u>73 522</u> 67 078	<u>71 148</u> 66 250	<u>71 439</u> 66 250	<u>76 021</u> 67 078	<u>73 871</u> 66 250	<u>73 436</u> 66 250	<u>71 273</u> 68 910
225-101-0620	10	.	1	800	<u>48 856</u> 46 763							
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>120 126</u> 114 564							
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>132 130</u> 126 020							

225-2.
225-201.

							-	-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.										
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>57 135</u> 55 357	<u>58 995</u> 55 357	<u>59 205</u> 55 357	<u>60 968</u> 55 357	<u>60 652</u> 55 357	<u>59 085</u> 57 285	<u>57 479</u> 55 357	
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>69 855</u> 66 964	<u>73 343</u> 66 964	<u>73 737</u> 66 964	<u>77 043</u> 66 964	<u>76 451</u> 66 964	<u>73 513</u> 70 579	<u>70 500</u> 66 964	

					-	-	-	-
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>54 609</u> 51 830	<u>56 892</u> 51 830	<u>56 721</u> 51 830	<u>56 451</u> 51 830
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 093</u> 14 554	<u>15 478</u> 14 554	<u>15 449</u> 14 554	<u>15 404</u> 14 554
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>33 068</u> 31 696	<u>34 116</u> 31 696	<u>34 038</u> 31 696	<u>33 914</u> 31 696
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>69 056</u> 66 250	<u>71 184</u> 66 250	<u>71 025</u> 66 250	<u>70 774</u> 66 250
225-101-0620	10	.	1	800				
225-101-0621	6	.	1	2260				
225-101-0622	10	.	1	2480				

					-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.					
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>59 021</u> 55 357	<u>58 906</u> 55 357	<u>58 723</u> 55 357
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>73 392</u> 66 964	<u>73 176</u> 66 964	<u>72 834</u> 66 964

					,	-	-	-	-	-	-
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>107 059</u> 102 679	<u>112 319</u> 102 679	<u>112 914</u> 102 679	<u>117 900</u> 102 679	<u>117 007</u> 102 679	<u>112 576</u> 108 130	<u>108 032</u> 102 679

225-202.

					,	-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.									
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>70 284</u> 67 768	<u>73 130</u> 67 768	<u>73 452</u> 67 768	<u>76 149</u> 67 768	<u>75 666</u> 67 768	<u>73 269</u> 70 717	<u>70 811</u> 67 768

225-203.

					,	-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>67 260</u> 58 976						
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>63 193</u> 55 013						
225-203-0700	13015-2012	.									
225-203-0701	1	.	1	130	<u>14 199</u> 13 560						

					-	-	-
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>112 393</u> 102 679	<u>112 067</u> 102 679	<u>111 552</u> 102 679

					-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.					
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>73 170</u> 67 768	<u>72 994</u> 67 768	<u>72 715</u> 67 768

					-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510					
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501					
225-203-0700	13015-2012	.							
225-203-0701	1	.	1	130					

					-			-	-	-	-
225-203-0702	2	.	1	220	<u>25 979</u> 24 859						
225-203-0703	3	.	1	350	<u>14 093</u> 12 845						
225-203-0704	4	.	1	480	<u>16 425</u> 14 771						
225-203-0705	5	.	1	600	<u>68 086</u> 65 086						
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>44 718</u> 40 372						
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>69 828</u> 63 547						
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>246 612</u> 239 113						
225-203-0800	13015-2012	.									
225-203-0801	-1	.	1	50	<u>2 286</u> 2 103						
225-203-0802	-2	.	1	90	<u>3 176</u> 2 864						
225-203-0803	-3	.	1	100	<u>4 039</u> 3 682						
225-203-0804	-4	.	1	160	<u>5 878</u> 5 319						
225-203-0805	-5	.	1	180	<u>6 978</u> 6 342						

					-	-	-	-	-
225-203-0702	2	.	1	220					
225-203-0703	3	.	1	350					
225-203-0704	4	.	1	480					
225-203-0705	5	.	1	600					
225-203-0706	6	.	1	1250					
225-203-0707	7	.	1	1770					
225-203-0708	8	.	1	2880					
225-203-0800	13015-2012	.							
225-203-0801	-1	.	1	50					
225-203-0802	-2	.	1	90					
225-203-0803	-3	.	1	100					
225-203-0804	-4	.	1	160					
225-203-0805	-5	.	1	180					

					-			-	-	-	-
225-203-0806	-6	.	1	200	<u>8 788</u> 8 060						
225-203-0900	13015-2012	.									
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>27 143</u> 26 116	<u>26 697</u> 26 116	<u>25 660</u> 24 286	<u>27 194</u> 26 116	<u>26 094</u> 24 286	<u>27 617</u> 26 116	<u>27 541</u> 26 116
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>18 140</u> 17 411	<u>17 814</u> 17 411	<u>16 277</u> 15 323	<u>18 177</u> 17 411	<u>16 593</u> 15 323	<u>18 485</u> 17 411	<u>18 430</u> 17 411
225-203-1000	13015-2012	.									
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 951</u> 2 857	<u>2 914</u> 2 857	<u>3 025</u> 2 893	<u>2 955</u> 2 857	<u>3 061</u> 2 893	<u>2 990</u> 2 857	<u>2 984</u> 2 857
225-203-1002	10	.	1	40	<u>4 004</u> 3 839	<u>3 930</u> 3 839	<u>4 113</u> 3 887	<u>4 013</u> 3 839	<u>4 185</u> 3 887	<u>4 083</u> 3 839	<u>4 071</u> 3 839

225-204.

					-			-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>253 107</u> 239 394						
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>273 790</u> 257 922						
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>211 305</u> 196 662						

					-	-	-	-	-
225-203-0806	-6	.	1	200					
225-203-0900	13015-2012	.							
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>27 165</u> 26 579	<u>26 779</u> 26 116	<u>27 149</u> 26 116	<u>27 122</u> 26 116	<u>27 078</u> 26 116
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>18 156</u> 17 748	<u>17 875</u> 17 411	<u>18 145</u> 17 411	<u>18 124</u> 17 411	<u>18 093</u> 17 411
225-203-1000	13015-2012	.							
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 953</u> 2 896	<u>2 921</u> 2 857	<u>2 951</u> 2 857	<u>2 949</u> 2 857	<u>2 945</u> 2 857
225-203-1002	10	.	1	40	<u>4 008</u> 3 916	<u>3 944</u> 3 839	<u>4 005</u> 3 839	<u>4 001</u> 3 839	<u>3 993</u> 3 839

					-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.							
225-204-0101	1-	.	1	2500					
225-204-0102	2-	.	1	3000					
225-204-0103	2- -	.	1	3000					

							-	-	-	-	-
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>809 266</u> 770 648						
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>936 748</u> 892 130						
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 519 300</u> 1 452 409						
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 553 431</u> 1 482 372						
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>181 408</u> 172 601						
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>123 109</u> 112 295						
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>185 239</u> 173 207						
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>212 941</u> 198 616						
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>286 439</u> 268 922						
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>328 391</u> 310 052						
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>293 307</u> 271 875						
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>306 107</u> 284 425						
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>402 474</u> 374 282						

					-	-	-	-	-
225-204-0106	5-	.	1	6500					
225-204-0107	5-	.	1	7500					
225-204-0108	1-	.	1	10600					
225-204-0109	2-	.	1	11600					
225-204-0112	1-2	.	1	1500					
225-204-0113	2-2	.	1	2400					
225-204-0114	2-0	.	1	2400					
225-204-0116	3-0	.	1	2900					
225-204-0117	4-2	.	1	3400					
225-204-0118	4-4	.	1	3400					
225-204-0120	5-2	.	1	4480					
225-204-0121	5-4	.	1	4480					
225-204-0122	6-2	.	1	5800					

							-	-	-	-	-
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>402 901</u> 375 401						
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>492 431</u> 459 325						
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>669 160</u> 632 589						
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>301 025</u> 280 073						
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>435 358</u> 404 947						
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>867 675</u> 824 412						
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>182 040</u> 170 070						
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>170 204</u> 159 936						
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>130 594</u> 117 883						
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>127 039</u> 115 798						
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>166 933</u> 152 110						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>245 660</u> 230 693						
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>319 991</u> 297 967						

					-	-	-	-	-
225-204-0123	6-4	.	1	5600					
225-204-0124	6-0	.	1	6700					
225-204-0125	6-2	.	1	6700					
225-204-0129	3-	.	1	4300					
225-204-0131	5-	.	1	6250					
225-204-0132	5-	.	1	7500					
225-204-0150	2-05	.	1	2400					
225-204-0151	2-05	.	1	1980					
225-204-0152	3-05	.	1	2900					
225-204-0153	3-05	.	1	2500					
225-204-0154	4-05	.	1	3300					
225-204-0155	4-05	.	1	2900					
225-204-0164	3- 5	.	1	4500					

							-	-	-	-	-
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>429 875</u> 399 571						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>855 085</u> 814 694						
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>250 263</u> 232 616						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>185 293</u> 174 030						
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>225 286</u> 211 209						
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>467 865</u> 449 172						
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>323 435</u> 308 343						
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>355 059</u> 337 597	<u>246 600</u> 239 664	<u>385 073</u> 359 450	<u>258 610</u> 239 664	<u>267 959</u> 239 664	<u>265 388</u> 239 664	<u>258 993</u> 239 664
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>274 273</u> 256 820						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>309 084</u> 291 123						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>964 074</u> 923 295						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>258 641</u> 243 245						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>353 649</u> 331 840						

					-	-	-	-	-
225-204-0165	5- 5	.	1	6250					
225-204-0167	6- 5	.	1	6750					
225-204-0176	-2	.	1	3640					
225-204-0178	-4	.	1	2180					
225-204-0179	-5	.	1	2760					
225-204-0180	-6	.	1	2720					
225-204-0181	15.15	.	1	2500					
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>255 168</u> 239 664	<u>262 230</u> 239 664	<u>261 496</u> 239 664	<u>261 349</u> 239 664	
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450					
225-204-0184	4-2-	.	1	3400					
225-204-0185	5- -350	.	1	6250					
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950					
225-204-0187	3- -0	.	1	4250					

							-	-	-	-	-
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>252 907</u> 233 073						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>272 743</u> 251 733						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>284 624</u> 263 381						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>320 034</u> 291 884						
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>341 553</u> 312 981						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>325 910</u> 299 920						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>314 684</u> 288 914						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>231 168</u> 211 760						
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>178 830</u> 169 443						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>198 858</u> 188 029						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>241 820</u> 228 678						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>333 705</u> 314 107						

					-	-	-	-	-
225-204-0188	3- -	.	1	4250					
225-204-0189	5-2-	.	1	4475					
225-204-0190	5-4-	.	1	4475					
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250					
225-204-0192	5- -	.	1	6250					
225-204-0193	6-2-	.	1	5600					
225-204-0195	6-4-	.	1	5600					
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250					
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980					
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730					

							-	-	-	-	-
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>341 354</u> 321 606						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>380 904</u> 358 561						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>388 442</u> 365 951						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>458 480</u> 431 815						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>520 163</u> 488 333						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>526 149</u> 494 202						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>325 779</u> 307 911						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>412 933</u> 390 731						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>521 241</u> 494 746						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>599 034</u> 569 088						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>569 767</u> 540 395						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>606 054</u> 580 065						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>546 518</u> 519 527						

					-	-	-	-	-
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730					
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250					
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050					
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030					
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650					
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200					
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650					

							-	-	-	-	-
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>626 971</u> 596 477						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>442 089</u> 419 316						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>593 500</u> 558 763						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>725 963</u> 684 079						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>776 537</u> 737 336						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>919 355</u> 872 978						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>700 486</u> 662 776						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>853 725</u> 808 635						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>944 188</u> 897 324						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>809 864</u> 769 834						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 035 930</u> 984 818						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>922 942</u> 880 695						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 001 119</u> 950 689						

					-	-	-	-	-
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200					
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600					
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100					
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100					
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800					
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800					

							-	-	-	-	-
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>834 585</u> <u>794 070</u>						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 059 765</u> <u>1 008 185</u>						
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>66 796</u> <u>65 179</u>		<u>68 191</u> <u>65 179</u>	<u>68 349</u> <u>65 179</u>	<u>69 671</u> <u>65 179</u>	<u>69 434</u> <u>65 179</u>	<u>68 259</u> <u>66 624</u>
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>48 923</u> <u>45 339</u>						
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>52 184</u> <u>48 360</u>						
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>67 696</u> <u>65 993</u>	<u>70 089</u> <u>65 089</u>	<u>69 644</u> <u>65 993</u>	<u>69 847</u> <u>65 993</u>	<u>71 542</u> <u>65 993</u>	<u>71 238</u> <u>65 993</u>	<u>69 872</u> <u>65 993</u>
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>76 646</u> <u>71 031</u>						
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>69 076</u> <u>66 964</u>	<u>69 528</u> <u>67 411</u>	<u>71 261</u> <u>66 964</u>	<u>71 509</u> <u>66 964</u>	<u>73 580</u> <u>66 964</u>	<u>73 209</u> <u>66 964</u>	<u>71 368</u> <u>69 229</u>
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>114 199</u> <u>111 607</u>	<u>81 800</u> <u>76 118</u>	<u>116 291</u> <u>111 607</u>	<u>116 528</u> <u>111 607</u>	<u>118 511</u> <u>111 607</u>	<u>118 156</u> <u>111 607</u>	<u>116 393</u> <u>113 776</u>
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>85 151</u> <u>79 631</u>	<u>82 009</u> <u>79 631</u>	<u>87 430</u> <u>79 090</u>	<u>86 329</u> <u>79 631</u>	<u>89 814</u> <u>79 631</u>	<u>88 898</u> <u>79 631</u>	<u>86 581</u> <u>79 631</u>
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>69 924</u> <u>67 857</u>	<u>74 239</u> <u>68 705</u>	<u>72 016</u> <u>67 857</u>	<u>72 253</u> <u>67 857</u>	<u>74 236</u> <u>67 857</u>	<u>73 881</u> <u>67 857</u>	<u>72 118</u> <u>70 026</u>
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>240 751</u> <u>223 605</u>						

					-	-	-	-	-
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900					
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800					
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>67 054</u> 65 179	<u>68 210</u> 65 179	<u>68 124</u> 65 179	<u>67 987</u> 65 179	
225-204-0302	95-1	.	1	750					
225-204-0304	95-3	.	1	800					
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>67 696</u> 65 993	<u>69 669</u> 65 993	<u>69 477</u> 65 993	<u>69 307</u> 65 993	<u>71 899</u> 65 089
225-204-0307	105	.	1	1175					
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>69 480</u> 66 964	<u>71 292</u> 66 964	<u>71 157</u> 66 964	<u>70 943</u> 66 964	<u>72 301</u> 67 411
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>114 586</u> 111 607	<u>116 321</u> 111 607	<u>116 191</u> 111 607	<u>115 986</u> 111 607	<u>83 837</u> 76 118
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>85 151</u> 79 631	<u>87 740</u> 79 631	<u>87 471</u> 79 631	<u>87 417</u> 79 631	
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>70 311</u> 67 857	<u>72 046</u> 67 857	<u>71 916</u> 67 857	<u>71 711</u> 67 857	<u>76 276</u> 68 705
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550					

							-	-	-	-	-
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>240 751</u> 223 605						
225-204-0321	105-167	.	1	3250	<u>312 429</u> 294 928	<u>303 147</u> 294 928	<u>318 712</u> 292 884	<u>315 910</u> 294 928	<u>326 206</u> 294 928	<u>323 501</u> 294 928	<u>316 656</u> 294 928
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>61 882</u> 60 268	<u>49 606</u> 47 913	<u>63 370</u> 60 268	<u>63 538</u> 60 268	<u>64 948</u> 60 268	<u>64 696</u> 60 268	<u>63 442</u> 61 810
225-204-0602	2	.	1	675	<u>45 885</u> 44 598	<u>36 397</u> 35 076	<u>47 140</u> 44 598	<u>47 282</u> 44 598	<u>48 472</u> 44 598	<u>48 259</u> 44 598	<u>47 202</u> 45 899
225-204-0603	3	.	1	550	<u>44 887</u> 43 750	<u>33 332</u> 32 183	<u>45 910</u> 43 750	<u>46 026</u> 43 750	<u>46 996</u> 43 750	<u>46 822</u> 43 750	<u>45 960</u> 44 810
225-204-0604	4	.	1	475	<u>29 820</u> 27 573	<u>28 560</u> 27 573	<u>31 043</u> 27 573	<u>30 365</u> 27 573	<u>31 845</u> 27 573	<u>31 438</u> 27 573	<u>30 425</u> 27 573
225-204-0605	5	.	1	400	<u>29 409</u> 27 432	<u>28 266</u> 27 432	<u>30 439</u> 27 432	<u>29 868</u> 27 432	<u>31 114</u> 27 432	<u>30 772</u> 27 432	<u>29 919</u> 27 432
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>29 992</u> 29 196	<u>24 065</u> 23 233	<u>30 736</u> 29 196	<u>30 820</u> 29 196	<u>31 525</u> 29 196	<u>31 399</u> 29 196	<u>30 772</u> 29 968

					-	-	-	-	-
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550					
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550					
225-204-0317	164-12	.	1	3550					
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550					
225-204-0321	105-167	.	1	3250	<u>312 429</u> 294 928	<u>320 080</u> 294 928	<u>319 285</u> 294 928	<u>319 126</u> 294 928	
225-204-0600	937-92	.							
225-204-0601	1	.	1	800	<u>62 157</u> 60 268	<u>63 391</u> 60 268	<u>63 298</u> 60 268	<u>63 153</u> 60 268	<u>51 523</u> 47 913
225-204-0602	2	.	1	675	<u>46 117</u> 44 598	<u>47 158</u> 44 598	<u>47 080</u> 44 598	<u>46 957</u> 44 598	<u>38 015</u> 35 076
225-204-0603	3	.	1	550	<u>45 077</u> 43 750	<u>45 925</u> 43 750	<u>45 861</u> 43 750	<u>45 761</u> 43 750	<u>34 650</u> 32 183
225-204-0604	4	.	1	475	<u>29 820</u> 27 573	<u>30 938</u> 27 573	<u>30 822</u> 27 573	<u>30 798</u> 27 573	<u>29 699</u> 27 573
225-204-0605	5	.	1	400	<u>29 409</u> 27 432	<u>30 350</u> 27 432	<u>30 253</u> 27 432	<u>30 233</u> 27 432	
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>30 130</u> 29 196	<u>30 747</u> 29 196	<u>30 700</u> 29 196	<u>30 628</u> 29 196	<u>25 024</u> 23 233

							-	-	-	-	-
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>19 309</u> 18 750	<u>23 661</u> 22 987	<u>19 867</u> 18 750	<u>19 930</u> 18 750	<u>20 459</u> 18 750	<u>20 364</u> 18 750	<u>19 894</u> 19 328
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>16 101</u> 15 685						
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	<u>12 497</u> 12 228	<u>13 035</u> 12 381	<u>12 701</u> 12 228	<u>12 725</u> 12 228	<u>12 919</u> 12 228	<u>12 884</u> 12 228	<u>12 711</u> 12 440
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>156 354</u> 147 163						
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>256 037</u> 243 352						
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>263 916</u> 251 077	<u>257 662</u> 251 077	<u>269 260</u> 250 788	<u>266 430</u> 251 077	<u>273 254</u> 251 077	<u>271 377</u> 251 077	<u>266 709</u> 251 077
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>165 005</u> 154 070	<u>158 722</u> 154 070	<u>175 521</u> 158 827	<u>167 530</u> 154 070	<u>174 385</u> 154 070	<u>172 500</u> 154 070	<u>167 810</u> 154 070
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>210 750</u> 195 155	<u>201 397</u> 195 155	<u>298 287</u> 272 709	<u>214 508</u> 195 155	<u>224 713</u> 195 155	<u>221 907</u> 195 155	<u>214 926</u> 195 155
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>61 234</u> 57 496						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>56 467</u> 52 822						

					-	-	-	-	-
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>19 412</u> 18 750	<u>19 875</u> 18 750	<u>19 840</u> 18 750	<u>19 786</u> 18 750	
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0803	33-2	.	1	250					
225-204-1000	13015-2012	.							
225-204-1001	3	.	1	110	<u>12 535</u> 12 228	<u>12 704</u> 12 228	<u>12 692</u> 12 228	<u>12 672</u> 12 228	<u>13 234</u> 12 381
225-204-1006	3-	.	1	1750					
225-204-1300	13015-2012	.							
225-204-1302	1	.	1	2190					
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>263 916</u> 251 077	<u>269 072</u> 251 077	<u>268 536</u> 251 077	<u>268 429</u> 251 077	
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>165 005</u> 154 070	<u>170 185</u> 154 070	<u>169 646</u> 154 070	<u>169 538</u> 154 070	
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>210 750</u> 195 155	<u>218 460</u> 195 155	<u>217 658</u> 195 155	<u>217 498</u> 195 155	
225-204-1313	32.9	.	1	725					
225-204-1314	32.9-1	.	1	725					

							-	-	-	-	-
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>51 035</u> 47 497						
225-204-1400	13015-2012	.									
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>36 808</u> 35 036	<u>35 951</u> 35 036	<u>34 977</u> 32 484	<u>37 152</u> 35 036	<u>38 087</u> 35 036	<u>37 830</u> 35 036	<u>37 191</u> 35 036
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>60 478</u> 56 492	<u>58 194</u> 56 492	<u>62 464</u> 56 420	<u>61 396</u> 56 492	<u>63 889</u> 56 492	<u>63 204</u> 56 492	<u>61 498</u> 56 492
225-204-1500	13015-2012	.									
225-204-1505	6	.	1	760	<u>83 071</u> 81 250	<u>85 521</u> 83 312	<u>84 485</u> 81 250	<u>84 645</u> 81 250	<u>85 984</u> 81 250	<u>85 744</u> 81 250	<u>84 554</u> 82 715
225-204-1512	1	.	1	500	<u>41 217</u> 40 179	<u>56 234</u> 54 781	<u>42 147</u> 40 179	<u>42 253</u> 40 179	<u>43 134</u> 40 179	<u>42 976</u> 40 179	<u>42 193</u> 41 142

226.**226-1.****226-102.**

							-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.									
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>754 166</u> 734 920						

					-	-	-	-	-
225-204-1315	32.9-2	.	1	725					
225-204-1400	13015-2012	.							
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>36 808</u> 35 036	<u>37 514</u> 35 036	<u>37 441</u> 35 036	<u>37 426</u> 35 036	
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>60 478</u> 56 492	<u>62 362</u> 56 492	<u>62 166</u> 56 492	<u>62 127</u> 56 492	
225-204-1500	13015-2012	.							
225-204-1505	6	.	1	760	<u>83 333</u> 81 250	<u>84 505</u> 81 250	<u>84 417</u> 81 250	<u>84 279</u> 81 250	
225-204-1512	1	.	1	500	<u>41 389</u> 40 179	<u>42 160</u> 40 179	<u>42 103</u> 40 179	<u>42 012</u> 40 179	

					-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.							
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370					

							-	-	-	-	-
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>851 458</u> 830 304						
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>834 358</u> 812 048						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>953 818</u> 929 166						
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 346 387</u> 1 310 537						
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 598 933</u> 1 557 012						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 819 459</u> 1 773 214						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 621 168</u> 1 578 041						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 770 130</u> 1 724 081						
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>802 249</u> 780 569						
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>1 406 587</u> 1 370 138						
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 457 628</u> 1 419 597						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 620 166</u> 1 577 828						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 738 035</u> 1 693 386						

				,	-	-	-	-	-
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370					
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500					
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500					
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500					
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100					
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100					
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200					
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200					
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500					
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670					
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500					
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100					
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100					

							-	-	-	-	-
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 644 647</u> 1 601 059						
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 474 951</u> 1 436 580						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 779 841</u> 1 733 602						
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>454 427</u> 442 017						
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>226 642</u> 219 258						
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>323 593</u> 313 468						
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>164 947</u> 160 068						
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>201 616</u> 194 687						
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>534 690</u> 518 780						
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>344 882</u> 334 269						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>141 179</u> 136 871						

					-	-	-	-	-
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200					
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500					
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200					
226-102-0118	-9	.	1	5000					
226-102-0200	13015-2012	.							
226-102-0205	14	.	1	4200					
226-102-0300	25912-2015	.							
226-102-0302	-18	.	1	5400					
226-102-0400	13015-2012	.							
226-102-0401	1-4	.	1	2350					
226-102-0402	1-6	.	1	4250					
226-102-0403	1-8	.	1	7750					
226-102-0404	2-6	.	1	5500					
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200					

							-	-	-	-	-
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>270 013</u> 262 318						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>177 931</u> 172 552						
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>313 527</u> 304 355						
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>272 807</u> 264 657						
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>341 619</u> 331 350						
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>433 916</u> 420 298						
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>547 009</u> 529 774						
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>39 719</u> 38 555						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>50 755</u> 49 235						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>69 619</u> 67 484						
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>122 231</u> 118 434						
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>165 803</u> 160 662						
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>250 250</u> 242 544						

					-	-	-	-	-
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430					
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700					
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320					
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000					
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100					
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300					
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300					
226-102-0419	200.75.15	.	1	550					
226-102-0420	200.100.15	.	1	750					
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100					
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000					
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700					
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000					

							-	-	-	-	-
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	<u>303 496</u> 294 045						
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>322 132</u> 312 841						
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	21924.0-84 10	3	1	2497	<u>83 940</u> 80 546						
226-102-0602	21924.0-84 30	3	1	2484	<u>105 074</u> 101 095	<u>113 591</u> 102 359	<u>109 694</u> 101 095	<u>110 217</u> 101 095	<u>118 088</u> 102 359	<u>114 596</u> 101 095	<u>113 812</u> 101 095

25.

251.

251-3.

251-302.

							-	-	-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000	<u>3 615 308</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0202	1/11, RWS2015-01 32942-2014, 1453-2005		1	54413	<u>4 362 255</u> 4 113 281	<u>4 171 822</u> 4 062 499	<u>4 491 715</u> 4 113 281	<u>4 406 307</u> 4 113 281	<u>4 300 236</u> 4 062 499	<u>4 585 547</u> 4 113 281	<u>4 466 605</u> 4 113 281

					-	-	-	-	-
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000					
226-102-0500	13015-2012	.							
226-102-0502	6	.	1	4250					
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497					
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>109 951</u> 105 915	<u>105 928</u> 101 095	<u>109 760</u> 101 095	<u>109 473</u> 101 095	<u>109 020</u> 101 095

					-	-	-	-	-
251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0202	1/11, RWS2015-01 32942-2014, 1453-2005		1	54413	<u>4 426 957</u> 4 113 281	<u>4 393 918</u> 4 113 281	<u>4 485 107</u> 4 113 281	<u>4 467 926</u> 4 113 281	<u>4 463 962</u> 4 113 281

					,	,	-	-	-	-	-
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 370 788</u> 4 113 281	<u>4 174 411</u> 4 062 499	<u>4 505 782</u> 4 113 281	<u>4 416 724</u> 4 113 281	<u>4 308 314</u> 4 062 499	<u>4 603 625</u> 4 113 281	<u>4 479 598</u> 4 113 281
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000	<u>3 615 308</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>4 343 131</u> 4 113 281	<u>4 166 019</u> 4 062 499	<u>4 460 188</u> 4 113 281	<u>4 382 963</u> 4 113 281	<u>4 282 130</u> 4 062 499	<u>4 545 031</u> 4 113 281	<u>4 437 484</u> 4 113 281
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>4 351 099</u> 4 113 281	<u>4 168 437</u> 4 062 499	<u>4 473 324</u> 4 113 281	<u>4 392 690</u> 4 113 281	<u>4 289 674</u> 4 062 499	<u>4 561 912</u> 4 113 281	<u>4 449 617</u> 4 113 281
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0401	1	.	1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 639</u> 18 500	<u>19 437</u> 18 500	<u>19 487</u> 18 500	<u>20 094</u> 18 500	<u>19 911</u> 18 500	<u>19 835</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 476</u> 16 272	<u>16 570</u> 16 071	<u>18 131</u> 16 272	<u>17 699</u> 16 272	<u>17 219</u> 16 071	<u>18 605</u> 16 272	<u>18 004</u> 16 272
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 700</u> 17 500	<u>18 482</u> 17 500	<u>18 537</u> 17 500	<u>19 192</u> 17 500	<u>18 994</u> 17 500	<u>18 912</u> 17 500

255.

255-1.

255-101.

					,	,	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3									

					-	-	-	-	-
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 438 256</u> 4 113 281	<u>4 403 804</u> 4 113 281	<u>4 498 891</u> 4 113 281	<u>4 480 976</u> 4 113 281	<u>4 476 842</u> 4 113 281
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749	<u>3 543 749</u> 3 543 749
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>4 401 635</u> 4 113 281	<u>4 371 760</u> 4 113 281	<u>4 454 213</u> 4 113 281	<u>4 438 679</u> 4 113 281	<u>4 435 094</u> 4 113 281
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>4 412 185</u> 4 113 281	<u>4 380 992</u> 4 113 281	<u>4 467 085</u> 4 113 281	<u>4 450 865</u> 4 113 281	<u>4 447 122</u> 4 113 281
251-302-0400	33320-2015	.							
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 494</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 443</u> 18 500	<u>19 395</u> 18 500	<u>19 352</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 803</u> 16 272	<u>17 636</u> 16 272	<u>18 097</u> 16 272	<u>18 010</u> 16 272	<u>17 990</u> 16 272
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>18 543</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500	<u>18 489</u> 17 500	<u>18 437</u> 17 500	<u>18 391</u> 17 500

					-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3							

							-	-	-	-	-
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>51 225</u> 47 757	<u>51 225</u> 47 757	<u>55 966</u> 47 757	<u>56 397</u> 47 757	<u>61 323</u> 47 757	<u>60 092</u> 47 757	<u>59 476</u> 47 757
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>93 842</u> 89 286	<u>93 842</u> 89 286	<u>98 583</u> 89 286	<u>99 014</u> 89 286	<u>103 939</u> 89 286	<u>102 708</u> 89 286	<u>102 092</u> 89 286

255-102.

							-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130	<u>2 308</u> 1 808	<u>1 964</u> 1 808	<u>2 640</u> 1 808	<u>2 441</u> 1 808	<u>2 275</u> 1 808	<u>2 640</u> 1 808	<u>2 576</u> 1 808
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 746</u> 2 589	<u>2 746</u> 2 589	<u>2 935</u> 2 589	<u>2 953</u> 2 589	<u>3 150</u> 2 589	<u>3 100</u> 2 589	<u>3 076</u> 2 589
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 112</u> 2 946	<u>3 112</u> 2 946	<u>3 302</u> 2 946	<u>3 319</u> 2 946	<u>3 516</u> 2 946	<u>3 467</u> 2 946	<u>3 442</u> 2 946
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 860</u> 2 679	<u>2 860</u> 2 679	<u>3 097</u> 2 679	<u>3 118</u> 2 679	<u>3 364</u> 2 679	<u>3 303</u> 2 679	<u>3 272</u> 2 679
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 226</u> 3 036	<u>3 226</u> 3 036	<u>3 463</u> 3 036	<u>3 485</u> 3 036	<u>3 731</u> 3 036	<u>3 669</u> 3 036	<u>3 639</u> 3 036

					-	-	-	-	-
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>56 397</u> 47 757	<u>52 038</u> 47 757	<u>55 782</u> 47 757	<u>55 215</u> 47 757	<u>54 526</u> 47 757
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>99 014</u> 89 286	<u>94 654</u> 89 286	<u>98 398</u> 89 286	<u>97 831</u> 89 286	<u>97 142</u> 89 286

					-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2							
255-102-0200	17608-2017	2							
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130	<u>2 474</u> 1 808	<u>2 308</u> 1 808	<u>2 608</u> 1 808	<u>2 576</u> 1 808	<u>2 576</u> 1 808
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 953</u> 2 589	<u>2 778</u> 2 589	<u>2 928</u> 2 589	<u>2 905</u> 2 589	<u>2 878</u> 2 589
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 319</u> 2 946	<u>3 145</u> 2 946	<u>3 295</u> 2 946	<u>3 272</u> 2 946	<u>3 244</u> 2 946
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 118</u> 2 679	<u>2 900</u> 2 679	<u>3 087</u> 2 679	<u>3 059</u> 2 679	<u>3 025</u> 2 679
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 485</u> 3 036	<u>3 267</u> 3 036	<u>3 454</u> 3 036	<u>3 426</u> 3 036	<u>3 391</u> 3 036

					,	.	.	-	-	-	-	
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	$\frac{3\,248}{3\,036}$	$\frac{3\,248}{3\,036}$	$\frac{3\,533}{3\,036}$	$\frac{3\,559}{3\,036}$	$\frac{3\,854}{3\,036}$	$\frac{3\,780}{3\,036}$	$\frac{3\,743}{3\,036}$
255-102-0606	17608-2017	60	2	1	144	$\frac{3\,523}{3\,304}$	$\frac{3\,523}{3\,304}$	$\frac{3\,808}{3\,304}$	$\frac{3\,833}{3\,304}$	$\frac{4\,129}{3\,304}$	$\frac{4\,055}{3\,304}$	$\frac{4\,018}{3\,304}$
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	$\frac{3\,136}{2\,405}$						
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168	$\frac{2\,809}{2\,636}$						
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192	$\frac{2\,755}{2\,566}$						
255-102-0800	, c 17608-2017		2									
255-102-0801	Ferro 60	Granit	2	1	130	$\frac{20\,377}{19\,740}$						
255-102-0802	Ferro 80	Granit	2	1	175	$\frac{20\,901}{20\,210}$						
255-102-0803	Ferro 60	Granit	2	1	130	$\frac{20\,685}{20\,040}$						
255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175	$\frac{21\,209}{20\,510}$						
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175	$\frac{21\,517}{20\,810}$						
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225	$\frac{22\,897}{22\,110}$						
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225	$\frac{23\,410}{22\,610}$						

					-	-	-	-	-
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 559</u> 3 036	<u>3 297</u> 3 036	<u>3 522</u> 3 036	<u>3 488</u> 3 036	<u>3 446</u> 3 036
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 833</u> 3 304	<u>3 572</u> 3 304	<u>3 797</u> 3 304	<u>3 763</u> 3 304	<u>3 721</u> 3 304
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168		<u>3 524</u> 2 405		<u>4 866</u> 2 405	<u>4 760</u> 2 405
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168					
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192					
255-102-0800	, c 17608-2017	2							
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130					
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130					
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225					
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225					

							-	-	-	-	-
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>23 894</u> 23 030						
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 747</u> 20 100						
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 271</u> 20 570						
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 055</u> 20 400						
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 578</u> 20 870						
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 886</u> 21 170						
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>23 267</u> 22 470						
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>23 780</u> 22 970						
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>24 263</u> 23 390						
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>20 839</u> 20 190						
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 363</u> 20 660						
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>21 147</u> 20 490						
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 671</u> 20 960						

					-	-	-	-	-
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282					
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130					
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130					
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					

							-	-	-	-	-
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 979</u> 21 260						
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>23 359</u> 22 560						
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>23 872</u> 23 060						
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>24 356</u> 23 480						
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 527</u> 20 860						
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 050</u> 21 330						
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 834</u> 21 160						
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 358</u> 21 630						
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 666</u> 21 930						
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 046</u> 23 230						
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 560</u> 23 730						
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>25 043</u> 24 150						

					-	-	-	-	-
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282					
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282					

							-	-	-	-	-
255-102-0900	, c 17608-2017	2									
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>25 046</u> 24 290						
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 570</u> 24 760						
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>25 354</u> 24 590						
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 878</u> 25 060						
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>26 186</u> 25 360						
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>27 566</u> 26 660						
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>29 106</u> 28 160						
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>28 563</u> 27 580						
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 508</u> 24 740						
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 032</u> 25 210						
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 816</u> 25 040						

					-	-	-	-	-
255-102-0900	, c 17608-2017	2							
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130					
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130					
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282					
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130					

							-	-	-	-	-
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 340</u> 25 510						
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 648</u> 25 810						
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 028</u> 27 110						
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 541</u> 27 610						
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>29 025</u> 28 030						
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>25 785</u> 25 010						
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 309</u> 25 480						
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>26 093</u> 25 310						
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 617</u> 25 780						
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 925</u> 26 080						
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>28 305</u> 27 380						
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>28 818</u> 27 880						
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>29 302</u> 28 300						

					-	-	-	-	-
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130					
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175					
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130					
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175					
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175					
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225					
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225					
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282					

							-	-	-	-	-
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 237</u> 25 450						
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 761</u> 25 920						
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 545</u> 25 750						
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 069</u> 26 220						
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 376</u> 26 520						
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 757</u> 27 820						
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>29 270</u> 28 320						
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>29 753</u> 28 740						

255-103.

255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>10 943</u> 10 700
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 052</u> 7 900

					-	-	-	-	-
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282					

255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>11 854</u> 11 600
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 963</u> 8 800

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

							-	-	-	-	-
261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801

					-	-	-	-	-
261-101-0100									
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980	<u>4 574</u> 3 980
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801	<u>2 968</u> 2 801

							-	-	-	-	-
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540
261-101-0200	, ,										
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187
261-101-0300	,										
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645

					-	-	-	-	-
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271	<u>2 959</u> 2 271
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753	<u>2 394</u> 1 753
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976	<u>3 586</u> 2 976
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123	<u>10 439</u> 10 123
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540	<u>3 215</u> 2 540
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486	<u>29 096</u> 26 486
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972	<u>31 632</u> 28 972
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108	<u>26 671</u> 24 108
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187	<u>29 378</u> 27 187
261-101-0300	,								
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645	<u>79 963</u> 76 645

							-	-	-	-	-
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851
261-101-0383	, , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745

					-	-	-	-	-
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692	<u>57 570</u> 54 692
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732	<u>3 878</u> 3 732
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851	<u>78 133</u> 74 851
261-101-0383	, , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745	<u>55 585</u> 52 745

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная