

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Выпуск 2

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Астана 2023

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен 01.07.2023 ж. бастап |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ с 01.07.2023 г. |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.		1
211-1.	,	1
211-2.		4
211-3.		17
211-4.		18
211-5.		21
211-6.		24
211-7.		24
212.	, , ,	27
212-1.		30
212-2.		132
212-3.		136
212-4.		136
212-5.		145
212-6.	,	154
213.		154
213-1.		154
213-2.		169
213-3.	, ,	172
221.		178
221-1.		179
222.	,	179
222-1.	, , ,	179
222-2.	, ,	201
222-3.	, , ,	207
225.		210
225-1.		210

8.04-08-2023

IV

225-2.	252
226.	294
226-1.	294
251.	327
251-3.	327
255.	330
255-1.	330
261.	357
261-1.	357

21.
211.
211-1. ,
211-101.

							-	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\ 643}{1\ 108}$	$\frac{1\ 643}{1\ 108}$	$\frac{1\ 643}{1\ 108}$	$\frac{1\ 643}{1\ 108}$	$\frac{1\ 643}{1\ 108}$	$\frac{1\ 643}{1\ 108}$	$\frac{1\ 643}{1\ 108}$	$\frac{1\ 643}{1\ 108}$	$\frac{1\ 643}{1\ 108}$

211-102.

							-	-	-	-	-	-
211-102-0100												
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\ 795}{904}$							
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\ 161}{4\ 520}$	$\frac{16\ 410}{15\ 368}$	$\frac{16\ 410}{15\ 368}$	$\frac{16\ 410}{15\ 368}$	$\frac{16\ 410}{15\ 368}$	$\frac{16\ 410}{15\ 368}$	$\frac{16\ 410}{15\ 368}$	$\frac{16\ 410}{15\ 368}$
211-102-0200												
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$							
211-102-0300												
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\ 330}{45\ 201}$	$\frac{46\ 839}{45\ 201}$	$\frac{46\ 839}{45\ 201}$	$\frac{46\ 839}{45\ 201}$	$\frac{46\ 839}{45\ 201}$	$\frac{46\ 839}{45\ 201}$	$\frac{46\ 839}{45\ 201}$	$\frac{46\ 839}{45\ 201}$

				,	-
211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	
211-102-0102			1	1000	<u>16 410</u> 15 368
211-102-0200					
211-102-0201	3226-93		1	1	
211-102-0300					
211-102-0301			1	1000	<u>46 839</u> 45 201

211-103.

							-	-	-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355
211-103-0200											
211-103-0201	(, , ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

--	--	--	--	--	--

					-	-	-	-		-	-	-
211-103-0100		3										
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391	<u>1 158</u> 391
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435	<u>1 289</u> 435
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355	<u>1 012</u> 355
211-103-0200												
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

				,	-
211-103-0100		3			
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 158</u> 391
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 289</u> 435
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 012</u> 355
211-103-0200	,				
211-103-0201	, (, ,)		3	1	
211-103-0202			3	1	
211-103-0204			3	1	

211-201-0100	200 1284-2004	3			
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 157</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 113</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 069</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 069</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 069</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 224</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 147</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 224</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3			
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 262</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 217</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 172</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 172</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 172</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 311</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 233</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 311</u>

8.04-08-2023

8

211-201-0300	400 1284-2004	3			
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 370</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 324</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 279</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 279</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 279</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 402</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 323</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 402</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3			
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 482</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 436</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 390</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 390</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 390</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 496</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 415</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 496</u>

211-201-0500	800 1284-2004	3			
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 599</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 552</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 505</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 505</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 505</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 593</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 512</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 593</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3			
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 660</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 612</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 564</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 564</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 564</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 644</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 561</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 644</u>

211-201-0700	1200 1284-2004	3			
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 822</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 773</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 724</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 724</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 724</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 794</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 709</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 794</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3			
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 822</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 773</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 724</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 724</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 724</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>5 794</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 709</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 794</u>

211-202.

					-				-	-	-	-
211-202-0300	800 1284-2004	3										
211-202-0301	5-10	3	1	1400	<u>2 071</u> 1 645	<u>4 347</u> 3 254						
211-202-0302	5-20	3	1	1390	<u>2 056</u> 1 634	<u>4 340</u> 3 255						
211-202-0303	10-20	3	1	1380	<u>2 041</u> 1 622	<u>4 332</u> 3 254						
211-202-0304	20-40	3	1	1370	<u>2 027</u> 1 610	<u>3 251</u> 2 201						
211-202-0305	40	3	1	1350	<u>1 997</u> 1 587	<u>3 204</u> 2 169						
211-202-0400	1000 1284-2004	3										
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>1 815</u> 1 161	<u>2 731</u> 1 518	<u>2 558</u>	<u>3 617</u>	<u>4 079</u>	<u>7 164</u>	<u>3 271</u>	<u>3 808</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>1 811</u> 1 161	<u>2 447</u> 1 250	<u>2 275</u>	<u>3 600</u>	<u>4 058</u>	<u>7 121</u>	<u>3 257</u>	<u>3 789</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>1 806</u> 1 161	<u>2 438</u> 1 250	<u>2 268</u>	<u>3 583</u>	<u>4 038</u>	<u>7 079</u>	<u>3 242</u>	<u>3 770</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>1 802</u> 1 161	<u>2 246</u> 1 071	<u>2 077</u>	<u>3 474</u>	<u>3 925</u>	<u>6 944</u>	<u>3 135</u>	<u>3 706</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>1 793</u> 1 161	<u>2 229</u> 1 071	<u>2 063</u>	<u>3 439</u>	<u>3 884</u>	<u>6 859</u>	<u>3 105</u>	<u>3 668</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-202-0300	800 1284-2004	3									
211-202-0301	5-10	3	1	1400							
211-202-0302	5-20	3	1	1390							
211-202-0303	10-20	3	1	1380							
211-202-0304	20-40	3	1	1370							
211-202-0305	40	3	1	1350							
211-202-0400	1000 1284-2004	3									
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 385</u>	<u>2 781</u>	<u>3 870</u>	<u>4 079</u>	<u>4 447</u>	<u>2 389</u>	<u>3 473</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 348</u>	<u>2 770</u>	<u>3 578</u>	<u>4 058</u>	<u>4 150</u>	<u>2 381</u>	<u>3 457</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>6 311</u>	<u>2 759</u>	<u>3 561</u>	<u>4 038</u>	<u>4 129</u>	<u>2 372</u>	<u>3 441</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>6 182</u>	<u>2 655</u>	<u>3 361</u>	<u>3 925</u>	<u>3 925</u>	<u>2 272</u>	<u>3 332</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>6 108</u>	<u>2 633</u>	<u>3 328</u>	<u>3 884</u>	<u>3 884</u>	<u>2 254</u>	<u>3 300</u>

					-
211-202-0300	800 1284-2004	3			
211-202-0301	5-10	3	1	1400	
211-202-0302	5-20	3	1	1390	
211-202-0303	10-20	3	1	1380	
211-202-0304	20-40	3	1	1370	
211-202-0305	40	3	1	1350	
211-202-0400	1000 1284-2004	3			
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 385</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 348</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>6 311</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>6 182</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>6 108</u>

211-203.

							-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

					,	.	-	-	-	-	-	
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>16 172</u> 14 464	<u>20 263</u> 18 080	<u>20 576</u> 18 080	<u>20 576</u> 18 080	<u>20 028</u> 18 080	<u>20 576</u> 18 080	<u>20 576</u> 18 080	<u>19 793</u> 18 080
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>16 172</u> 14 464	<u>20 263</u> 18 080	<u>20 576</u> 18 080	<u>20 576</u> 18 080	<u>20 028</u> 18 080	<u>20 576</u> 18 080	<u>20 576</u> 18 080	<u>19 793</u> 18 080
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>16 172</u> 14 464	<u>20 263</u> 18 080	<u>20 576</u> 18 080	<u>20 576</u> 18 080	<u>20 028</u> 18 080	<u>20 576</u> 18 080	<u>20 576</u> 18 080	<u>19 793</u> 18 080

					-	-	-	-		-	-	-
211-203-0100	3344-83	3										
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

					-	-	-		-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	$\frac{16\,666}{14\,464}$	$\frac{19\,262}{18\,080}$	$\frac{20\,576}{18\,080}$	$\frac{16\,220}{14\,464}$	$\frac{16\,898}{14\,464}$	$\frac{19\,398}{18\,080}$	$\frac{20\,126}{18\,080}$	$\frac{20\,576}{18\,080}$
211-205-0102	, 10 20		1	1000	$\frac{16\,666}{14\,464}$	$\frac{19\,262}{18\,080}$	$\frac{20\,576}{18\,080}$	$\frac{16\,220}{14\,464}$	$\frac{16\,898}{14\,464}$	$\frac{19\,398}{18\,080}$	$\frac{20\,126}{18\,080}$	$\frac{20\,576}{18\,080}$
211-205-0103	, 20 40		1	1000	$\frac{16\,666}{14\,464}$	$\frac{19\,262}{18\,080}$	$\frac{20\,576}{18\,080}$	$\frac{16\,220}{14\,464}$	$\frac{16\,898}{14\,464}$	$\frac{19\,398}{18\,080}$	$\frac{20\,126}{18\,080}$	$\frac{20\,576}{18\,080}$

				,	-
211-203-0100	3344-83	3			
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356

211-206.

211-206-0100	7392-2014	3			
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>5 752</u>

211-3.**211-302.**

211-302-0100	32496-2013 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080

211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

211-4.
211-401.

							-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 008</u>	<u>4 434</u>	<u>4 928</u>	<u>8 234</u>	<u>4 063</u>	<u>5 732</u>	<u>7 400</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>4 008</u>	<u>4 434</u>	<u>4 928</u>	<u>8 234</u>	<u>4 063</u>	<u>5 732</u>	<u>7 400</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 286</u>	<u>5 722</u>	<u>6 216</u>	<u>9 522</u>	<u>5 351</u>	<u>7 019</u>	<u>8 688</u>

					-	-	-	-		-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3										
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 538</u>	<u>5 414</u>	<u>3 698</u> 2 946	<u>4 928</u>	<u>4 193</u> 2 857	<u>6 032</u>	<u>3 118</u>	<u>4 280</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>3 538</u>	<u>5 414</u>	<u>3 698</u> 2 946	<u>4 928</u>	<u>4 193</u> 2 857	<u>6 032</u>	<u>3 118</u>	<u>4 280</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 826</u>	<u>6 885</u>	<u>4 802</u> 4 018	<u>6 216</u>	<u>5 665</u> 4 286	<u>7 503</u>	<u>4 406</u>	<u>5 567</u>

				,	-
211-401-0100	8736-2014	3			
211-401-0101		3	1	1500	<u>7 400</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>7 400</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>8 688</u>

211-402.

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

211-403.

211-403-0100	75 10832-2009	3			
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071
211-403-0200	(4682-84)	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.**211-501.**

							-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									

[illegible]

				,	-
211-501-0100	31424-2010	3			

							-	-	-	-	-
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 008</u>	<u>3 700</u>	<u>3 700</u>	<u>7 871</u>	<u>3 700</u>	<u>2 625</u>	<u>7 871</u>

211-6.
211-601.

							-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>1 576</u>	<u>3 885</u>	<u>3 885</u>	<u>8 334</u>	<u>3 885</u>	<u>2 739</u>	<u>8 334</u>

211-603.

211-603-0100	- -	3			
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 732</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 732</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 732</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 732</u>

211-7.

8.04-08-2023

				,	-	-	-	-		-	-	-
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 700</u>	<u>5 413</u>	<u>1 584</u> 893	<u>4 812</u>	<u>4 193</u> 2 857	<u>6 031</u>	<u>2 376</u>	<u>3 267</u>

				,	-	-	-	-		-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 885</u>	<u>3 440</u>	<u>1 628</u> 893	<u>5 072</u>	<u>966</u> 362	<u>4 182</u>	<u>2 473</u>	<u>3 424</u>

8.04-08-2023

26

				,	-
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>7 871</u>

				,	-
211-601-0100	- 23735-2014	3			
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>8 334</u>

211-701.

					,	,		-	-	-	-	
211-701-0100		3										
211-701-0101	300,	150 1000	3	1	1800	<u>7 880</u>	<u>4 538</u>	<u>4 538</u>	<u>9 551</u>	<u>4 538</u>	<u>3 246</u>	<u>9 551</u>
211-701-0102	400,	150 1000	3	1	1800	<u>7 880</u>	<u>4 538</u>	<u>4 538</u>	<u>9 551</u>	<u>4 538</u>	<u>3 246</u>	<u>9 551</u>
211-701-0103	600,	150 1000	3	1	1800	<u>7 880</u>	<u>4 538</u>	<u>4 538</u>	<u>9 551</u>	<u>4 538</u>	<u>3 246</u>	<u>9 551</u>
211-701-0104	800,	150 1000	3	1	1800	<u>7 880</u>	<u>4 538</u>	<u>4 538</u>	<u>9 551</u>	<u>4 538</u>	<u>3 246</u>	<u>9 551</u>
211-701-0105	1000,	150 1000	3	1	1800	<u>7 880</u>	<u>4 538</u>	<u>4 538</u>	<u>9 551</u>	<u>4 538</u>	<u>3 246</u>	<u>9 551</u>
211-701-0106	1200,	150 1000	3	1	1800	<u>7 880</u>	<u>4 538</u>	<u>4 538</u>	<u>9 551</u>	<u>4 538</u>	<u>3 246</u>	<u>9 551</u>
211-701-0300												
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> <u>47 009</u>							

211-702.

211-702-0100		3				
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> <u>1 808</u>	

					-	-	-	-		-	-	-
211-701-0100		3										
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>4 538</u>	<u>6 209</u>	<u>1 995</u> 1 161	<u>5 875</u>	<u>7 880</u>	<u>7 178</u>	<u>2 948</u>	<u>4 019</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>4 538</u>	<u>6 209</u>	<u>1 995</u> 1 161	<u>5 875</u>	<u>7 880</u>	<u>7 178</u>	<u>2 948</u>	<u>4 019</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>4 538</u>	<u>6 209</u>	<u>1 995</u> 1 161	<u>5 875</u>	<u>7 880</u>	<u>7 178</u>	<u>2 948</u>	<u>4 019</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>4 538</u>	<u>6 209</u>	<u>1 995</u> 1 161	<u>5 875</u>	<u>7 880</u>	<u>7 178</u>	<u>2 948</u>	<u>4 019</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>4 538</u>	<u>6 209</u>	<u>1 995</u> 1 161	<u>5 875</u>	<u>7 880</u>	<u>7 178</u>	<u>2 948</u>	<u>4 019</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>4 538</u>	<u>6 209</u>	<u>1 995</u> 1 161	<u>5 875</u>	<u>7 880</u>	<u>7 178</u>	<u>2 948</u>	<u>4 019</u>
211-701-0300												
211-701-0302	2,5 10			1000								

					-
211-701-0100		3			
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>9 551</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>9 551</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>9 551</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>9 551</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>9 551</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>9 551</u>
211-701-0300					
211-701-0302	2,5 10			1000	

212. , ,
 212-1.
 212-101.

							-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>14 811</u> 12 225	<u>25 124</u> 14 732	<u>24 290</u> 12 500	<u>28 428</u> 14 732	<u>23 212</u> 14 732	<u>26 916</u> 14 732	<u>28 428</u> 14 732
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>15 310</u> 12 717	<u>25 487</u> 15 089	<u>24 925</u> 13 125	<u>28 791</u> 15 089	<u>23 575</u> 15 089	<u>27 279</u> 15 089	<u>28 791</u> 15 089
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>15 634</u> 13 036	<u>25 577</u> 15 179	<u>25 197</u> 13 393	<u>28 881</u> 15 179	<u>23 666</u> 15 179	<u>27 370</u> 15 179	<u>28 881</u> 15 179
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>15 451</u> 13 167	<u>23 868</u> 15 332	<u>23 206</u> 13 528	<u>26 404</u> 15 332	<u>22 307</u> 15 332	<u>25 331</u> 15 332	<u>26 404</u> 15 332
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>15 587</u> 13 302	<u>24 027</u> 15 488	<u>23 346</u> 13 666	<u>26 563</u> 15 488	<u>22 466</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>15 727</u> 13 439	<u>24 189</u> 15 648	<u>23 489</u> 13 807	<u>26 725</u> 15 648	<u>22 628</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>16 014</u> 13 722	<u>24 524</u> 15 977	<u>23 784</u> 14 098	<u>27 060</u> 15 977	<u>22 963</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>16 162</u> 13 868	<u>24 696</u> 16 147	<u>23 937</u> 14 248	<u>27 232</u> 16 147	<u>23 136</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>15 587</u> 13 302	<u>24 027</u> 15 488	<u>23 346</u> 13 666	<u>26 563</u> 15 488	<u>22 466</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>26 563</u> 15 488

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3										
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 893</u> 14 732	<u>20 506</u> 11 951	<u>18 835</u> 14 732	<u>26 916</u> 14 732	<u>15 712</u> 11 951	<u>24 090</u> 11 951	<u>19 445</u> 14 732	<u>24 407</u> 14 732
212-101-0200	7473-2010 5	3										
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>21 256</u> 15 089	<u>20 870</u> 12 309	<u>19 198</u> 15 089	<u>27 279</u> 15 089	<u>16 076</u> 12 309	<u>24 454</u> 12 309	<u>19 808</u> 15 089	<u>24 770</u> 15 089
212-101-0300	7473-2010 7,5	3										
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 347</u> 15 179	<u>21 245</u> 12 679	<u>19 289</u> 15 179	<u>27 370</u> 15 179	<u>16 451</u> 12 679	<u>24 830</u> 12 679	<u>19 898</u> 15 179	<u>24 860</u> 15 179
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>20 625</u> 15 332	<u>19 839</u> 12 807	<u>19 001</u> 15 332	<u>25 331</u> 15 332	<u>16 172</u> 12 807	<u>22 765</u> 12 807	<u>19 391</u> 15 332	<u>23 283</u> 15 332
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>20 784</u> 15 488	<u>19 972</u> 12 937	<u>19 160</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>16 304</u> 12 937	<u>22 898</u> 12 937	<u>19 550</u> 15 488	<u>23 441</u> 15 488
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>20 946</u> 15 648	<u>20 107</u> 13 071	<u>19 322</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>16 440</u> 13 071	<u>23 033</u> 13 071	<u>19 712</u> 15 648	<u>23 604</u> 15 648
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>21 281</u> 15 977	<u>20 387</u> 13 346	<u>19 657</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>16 720</u> 13 346	<u>23 313</u> 13 346	<u>20 047</u> 15 977	<u>23 938</u> 15 977
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>21 453</u> 16 147	<u>20 531</u> 13 488	<u>19 829</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>16 864</u> 13 488	<u>23 457</u> 13 488	<u>20 219</u> 16 147	<u>24 111</u> 16 147
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>20 784</u> 15 488	<u>19 972</u> 12 937	<u>19 160</u> 15 488	<u>25 490</u> 15 488	<u>16 304</u> 12 937	<u>22 898</u> 12 937	<u>19 550</u> 15 488	<u>23 441</u> 15 488

					-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3			
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>28 428</u> 14 732
212-101-0200	7473-2010 5	3			
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>28 791</u> 15 089
212-101-0300	7473-2010 7,5	3			
212-101-0301		3	1	2400	<u>28 881</u> 15 179
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>26 404</u> 15 332
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>26 563</u> 15 488
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>26 563</u> 15 488

							-	-	-	-	-
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>15 727</u> 13 439	<u>24 189</u> 15 648	<u>23 489</u> 13 807	<u>26 725</u> 15 648	<u>22 628</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>15 869</u> 13 579	<u>24 355</u> 15 811	<u>23 635</u> 13 951	<u>26 890</u> 15 811	<u>22 794</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>16 162</u> 13 868	<u>24 696</u> 16 147	<u>23 937</u> 14 248	<u>27 232</u> 16 147	<u>23 136</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>16 314</u> 14 017	<u>24 873</u> 16 321	<u>24 092</u> 14 401	<u>27 409</u> 16 321	<u>23 312</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>15 727</u> 13 439	<u>24 189</u> 15 648	<u>23 489</u> 13 807	<u>26 725</u> 15 648	<u>22 628</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>15 869</u> 13 579	<u>24 355</u> 15 811	<u>23 635</u> 13 951	<u>26 890</u> 15 811	<u>22 794</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>16 014</u> 13 722	<u>24 524</u> 15 977	<u>23 784</u> 14 098	<u>27 060</u> 15 977	<u>22 963</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>16 314</u> 14 017	<u>24 873</u> 16 321	<u>24 092</u> 14 401	<u>27 409</u> 16 321	<u>23 312</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>16 469</u> 14 169	<u>25 053</u> 16 498	<u>24 251</u> 14 557	<u>27 589</u> 16 498	<u>23 492</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>15 869</u> 13 579	<u>24 355</u> 15 811	<u>23 635</u> 13 951	<u>26 890</u> 15 811	<u>22 794</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>16 014</u> 13 722	<u>24 524</u> 15 977	<u>23 784</u> 14 098	<u>27 060</u> 15 977	<u>22 963</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>16 162</u> 13 868	<u>24 696</u> 16 147	<u>23 937</u> 14 248	<u>27 232</u> 16 147	<u>23 136</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>16 469</u> 14 169	<u>25 053</u> 16 498	<u>24 251</u> 14 557	<u>27 589</u> 16 498	<u>23 492</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>27 589</u> 16 498

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>20 946</u> 15 648	<u>20 107</u> 13 071	<u>19 322</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>16 440</u> 13 071	<u>23 033</u> 13 071	<u>19 712</u> 15 648	<u>23 604</u> 15 648
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 111</u> 15 811	<u>20 246</u> 13 207	<u>19 488</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>16 578</u> 13 207	<u>23 172</u> 13 207	<u>19 878</u> 15 811	<u>23 769</u> 15 811
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>21 453</u> 16 147	<u>20 531</u> 13 488	<u>19 829</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>16 864</u> 13 488	<u>23 457</u> 13 488	<u>20 219</u> 16 147	<u>24 111</u> 16 147
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>21 630</u> 16 321	<u>20 679</u> 13 633	<u>20 006</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>17 011</u> 13 633	<u>23 605</u> 13 633	<u>20 396</u> 16 321	<u>24 288</u> 16 321
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>20 946</u> 15 648	<u>20 107</u> 13 071	<u>19 322</u> 15 648	<u>25 652</u> 15 648	<u>16 440</u> 13 071	<u>23 033</u> 13 071	<u>19 712</u> 15 648	<u>23 604</u> 15 648
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 111</u> 15 811	<u>20 246</u> 13 207	<u>19 488</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>16 578</u> 13 207	<u>23 172</u> 13 207	<u>19 878</u> 15 811	<u>23 769</u> 15 811
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>21 281</u> 15 977	<u>20 387</u> 13 346	<u>19 657</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>16 720</u> 13 346	<u>23 313</u> 13 346	<u>20 047</u> 15 977	<u>23 938</u> 15 977
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>21 630</u> 16 321	<u>20 679</u> 13 633	<u>20 006</u> 16 321	<u>26 336</u> 16 321	<u>17 011</u> 13 633	<u>23 605</u> 13 633	<u>20 396</u> 16 321	<u>24 288</u> 16 321
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>21 810</u> 16 498	<u>20 829</u> 13 781	<u>20 186</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>17 162</u> 13 781	<u>23 755</u> 13 781	<u>20 576</u> 16 498	<u>24 468</u> 16 498
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 111</u> 15 811	<u>20 246</u> 13 207	<u>19 488</u> 15 811	<u>25 818</u> 15 811	<u>16 578</u> 13 207	<u>23 172</u> 13 207	<u>19 878</u> 15 811	<u>23 769</u> 15 811
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>21 281</u> 15 977	<u>20 387</u> 13 346	<u>19 657</u> 15 977	<u>25 987</u> 15 977	<u>16 720</u> 13 346	<u>23 313</u> 13 346	<u>20 047</u> 15 977	<u>23 938</u> 15 977
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>21 453</u> 16 147	<u>20 531</u> 13 488	<u>19 829</u> 16 147	<u>26 159</u> 16 147	<u>16 864</u> 13 488	<u>23 457</u> 13 488	<u>20 219</u> 16 147	<u>24 111</u> 16 147
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>21 810</u> 16 498	<u>20 829</u> 13 781	<u>20 186</u> 16 498	<u>26 516</u> 16 498	<u>17 162</u> 13 781	<u>23 755</u> 13 781	<u>20 576</u> 16 498	<u>24 468</u> 16 498

					-
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>26 725</u> 15 648
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>27 409</u> 16 321
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>27 589</u> 16 498
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>26 890</u> 15 811
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>27 060</u> 15 977
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>27 232</u> 16 147
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>27 589</u> 16 498

							-	-	-	-	-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>16 627</u> 14 325	<u>25 237</u> 16 680	<u>24 414</u> 14 717	<u>27 773</u> 16 680	<u>23 677</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>27 773</u> 16 680
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>16 087</u> 13 482	<u>26 031</u> 15 625	<u>25 650</u> 13 839	<u>29 335</u> 15 625	<u>24 119</u> 15 625	<u>27 823</u> 15 625	<u>29 335</u> 15 625
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>15 909</u> 13 618	<u>24 326</u> 15 783	<u>23 664</u> 13 979	<u>26 862</u> 15 783	<u>22 765</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783	<u>26 862</u> 15 783
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>16 050</u> 13 757	<u>24 490</u> 15 944	<u>23 809</u> 14 122	<u>27 025</u> 15 944	<u>22 929</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>16 194</u> 13 899	<u>24 657</u> 16 108	<u>23 957</u> 14 267	<u>27 192</u> 16 108	<u>23 096</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>16 491</u> 14 192	<u>25 001</u> 16 447	<u>24 262</u> 14 568	<u>27 537</u> 16 447	<u>23 441</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>16 645</u> 14 343	<u>25 179</u> 16 622	<u>24 419</u> 14 723	<u>27 715</u> 16 622	<u>23 618</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>16 050</u> 13 757	<u>24 490</u> 15 944	<u>23 809</u> 14 122	<u>27 025</u> 15 944	<u>22 929</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>27 025</u> 15 944
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>16 194</u> 13 899	<u>24 657</u> 16 108	<u>23 957</u> 14 267	<u>27 192</u> 16 108	<u>23 096</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>16 341</u> 14 044	<u>24 827</u> 16 276	<u>24 108</u> 14 416	<u>27 363</u> 16 276	<u>23 266</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>16 645</u> 14 343	<u>25 179</u> 16 622	<u>24 419</u> 14 723	<u>27 715</u> 16 622	<u>23 618</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>16 802</u> 14 497	<u>25 360</u> 16 801	<u>24 580</u> 14 881	<u>27 896</u> 16 801	<u>23 800</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>21 994</u> 16 680	<u>20 983</u> 13 932	<u>20 370</u> 16 680	<u>26 700</u> 16 680	<u>17 316</u> 13 932	<u>23 909</u> 13 932	<u>20 760</u> 16 680	<u>24 652</u> 16 680
212-101-0400	7473-2010 10	3										
212-101-0401		3	1	2400	<u>21 800</u> 15 625	<u>21 699</u> 13 125	<u>19 742</u> 15 625	<u>27 823</u> 15 625	<u>16 905</u> 13 125	<u>25 283</u> 13 125	<u>20 352</u> 15 625	<u>25 314</u> 15 625
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 083</u> 15 783	<u>20 297</u> 13 258	<u>19 459</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783	<u>16 630</u> 13 258	<u>23 223</u> 13 258	<u>19 849</u> 15 783	<u>23 741</u> 15 783
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>21 246</u> 15 944	<u>20 435</u> 13 393	<u>19 622</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>16 767</u> 13 393	<u>23 361</u> 13 393	<u>20 013</u> 15 944	<u>23 904</u> 15 944
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>21 413</u> 16 108	<u>20 575</u> 13 531	<u>19 789</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>16 908</u> 13 531	<u>23 501</u> 13 531	<u>20 180</u> 16 108	<u>24 071</u> 16 108
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>21 758</u> 16 447	<u>20 864</u> 13 816	<u>20 134</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>17 197</u> 13 816	<u>23 790</u> 13 816	<u>20 524</u> 16 447	<u>24 416</u> 16 447
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>21 936</u> 16 622	<u>21 014</u> 13 963	<u>20 312</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>17 346</u> 13 963	<u>23 940</u> 13 963	<u>20 702</u> 16 622	<u>24 594</u> 16 622
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>21 246</u> 15 944	<u>20 435</u> 13 393	<u>19 622</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>16 767</u> 13 393	<u>23 361</u> 13 393	<u>20 013</u> 15 944	<u>23 904</u> 15 944
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>21 413</u> 16 108	<u>20 575</u> 13 531	<u>19 789</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>16 908</u> 13 531	<u>23 501</u> 13 531	<u>20 180</u> 16 108	<u>24 071</u> 16 108
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>21 584</u> 16 276	<u>20 718</u> 13 672	<u>19 960</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>17 051</u> 13 672	<u>23 644</u> 13 672	<u>20 350</u> 16 276	<u>24 242</u> 16 276
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>21 936</u> 16 622	<u>21 014</u> 13 963	<u>20 312</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>17 346</u> 13 963	<u>23 940</u> 13 963	<u>20 702</u> 16 622	<u>24 594</u> 16 622
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>22 117</u> 16 801	<u>21 166</u> 14 113	<u>20 493</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801	<u>17 499</u> 14 113	<u>24 092</u> 14 113	<u>20 884</u> 16 801	<u>24 775</u> 16 801

					-
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>27 773</u> 16 680
212-101-0400	7473-2010 10	3			
212-101-0401		3	1	2400	<u>29 335</u> 15 625
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>26 862</u> 15 783
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>27 025</u> 15 944
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>27 025</u> 15 944
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>27 896</u> 16 801

							-	-	-	-	-
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>16 194</u> 13 899	<u>24 657</u> 16 108	<u>23 957</u> 14 267	<u>27 192</u> 16 108	<u>23 096</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>16 341</u> 14 044	<u>24 827</u> 16 276	<u>24 108</u> 14 416	<u>27 363</u> 16 276	<u>23 266</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>16 491</u> 14 192	<u>25 001</u> 16 447	<u>24 262</u> 14 568	<u>27 537</u> 16 447	<u>23 441</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>16 802</u> 14 497	<u>25 360</u> 16 801	<u>24 580</u> 14 881	<u>27 896</u> 16 801	<u>23 800</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801	<u>27 896</u> 16 801
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>16 962</u> 14 655	<u>25 546</u> 16 984	<u>24 744</u> 15 043	<u>28 082</u> 16 984	<u>23 985</u> 16 984	<u>27 009</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>16 341</u> 14 044	<u>24 827</u> 16 276	<u>24 108</u> 14 416	<u>27 363</u> 16 276	<u>23 266</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>16 491</u> 14 192	<u>25 001</u> 16 447	<u>24 262</u> 14 568	<u>27 537</u> 16 447	<u>23 441</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>16 645</u> 14 343	<u>25 179</u> 16 622	<u>24 419</u> 14 723	<u>27 715</u> 16 622	<u>23 618</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>16 962</u> 14 655	<u>25 546</u> 16 984	<u>24 744</u> 15 043	<u>28 082</u> 16 984	<u>23 985</u> 16 984	<u>27 009</u> 16 984	<u>28 082</u> 16 984
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>17 125</u> 14 816	<u>25 736</u> 17 170	<u>24 912</u> 15 208	<u>28 272</u> 17 170	<u>24 175</u> 17 170	<u>27 199</u> 17 170	<u>28 272</u> 17 170
212-101-0500	7473-2010 12,5	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>16 087</u> 13 482	<u>26 485</u> 16 071	<u>25 650</u> 13 839	<u>29 789</u> 16 071	<u>24 573</u> 16 071	<u>28 277</u> 16 071	<u>29 789</u> 16 071
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>15 909</u> 13 618	<u>24 784</u> 16 234	<u>23 664</u> 13 979	<u>27 320</u> 16 234	<u>23 223</u> 16 234	<u>26 247</u> 16 234	<u>27 320</u> 16 234

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>21 413</u> 16 108	<u>20 575</u> 13 531	<u>19 789</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>16 908</u> 13 531	<u>23 501</u> 13 531	<u>20 180</u> 16 108	<u>24 071</u> 16 108
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>21 584</u> 16 276	<u>20 718</u> 13 672	<u>19 960</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>17 051</u> 13 672	<u>23 644</u> 13 672	<u>20 350</u> 16 276	<u>24 242</u> 16 276
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>21 758</u> 16 447	<u>20 864</u> 13 816	<u>20 134</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>17 197</u> 13 816	<u>23 790</u> 13 816	<u>20 524</u> 16 447	<u>24 416</u> 16 447
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>22 117</u> 16 801	<u>21 166</u> 14 113	<u>20 493</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801	<u>17 499</u> 14 113	<u>24 092</u> 14 113	<u>20 884</u> 16 801	<u>24 775</u> 16 801
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>22 303</u> 16 984	<u>21 322</u> 14 266	<u>20 679</u> 16 984	<u>27 009</u> 16 984	<u>17 655</u> 14 266	<u>24 248</u> 14 266	<u>21 069</u> 16 984	<u>24 961</u> 16 984
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>21 584</u> 16 276	<u>20 718</u> 13 672	<u>19 960</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>17 051</u> 13 672	<u>23 644</u> 13 672	<u>20 350</u> 16 276	<u>24 242</u> 16 276
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>21 758</u> 16 447	<u>20 864</u> 13 816	<u>20 134</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>17 197</u> 13 816	<u>23 790</u> 13 816	<u>20 524</u> 16 447	<u>24 416</u> 16 447
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>21 936</u> 16 622	<u>21 014</u> 13 963	<u>20 312</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>17 346</u> 13 963	<u>23 940</u> 13 963	<u>20 702</u> 16 622	<u>24 594</u> 16 622
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>22 303</u> 16 984	<u>21 322</u> 14 266	<u>20 679</u> 16 984	<u>27 009</u> 16 984	<u>17 655</u> 14 266	<u>24 248</u> 14 266	<u>21 069</u> 16 984	<u>24 961</u> 16 984
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>22 493</u> 17 170	<u>21 481</u> 14 423	<u>20 869</u> 17 170	<u>27 199</u> 17 170	<u>17 814</u> 14 423	<u>24 407</u> 14 423	<u>21 259</u> 17 170	<u>25 150</u> 17 170
212-101-0500	7473-2010 12,5	3										
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 254</u> 16 071	<u>21 699</u> 13 125	<u>20 196</u> 16 071	<u>28 277</u> 16 071	<u>16 905</u> 13 125	<u>25 283</u> 13 125	<u>20 805</u> 16 071	<u>25 768</u> 16 071
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>21 541</u> 16 234	<u>20 297</u> 13 258	<u>19 917</u> 16 234	<u>26 247</u> 16 234	<u>16 630</u> 13 258	<u>23 223</u> 13 258	<u>20 307</u> 16 234	<u>24 199</u> 16 234

					-
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>27 192</u> 16 108
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>27 896</u> 16 801
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>28 082</u> 16 984
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>27 363</u> 16 276
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>27 537</u> 16 447
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>27 715</u> 16 622
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>28 082</u> 16 984
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>28 272</u> 17 170
212-101-0500	7473-2010 12,5	3			
212-101-0501		3	1	2400	<u>29 789</u> 16 071
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>27 320</u> 16 234

							-	-	-	-	-
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>16 050</u> 13 757	<u>24 952</u> 16 399	<u>23 809</u> 14 122	<u>27 488</u> 16 399	<u>23 392</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399	<u>27 488</u> 16 399
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>16 194</u> 13 899	<u>25 124</u> 16 568	<u>23 957</u> 14 267	<u>27 660</u> 16 568	<u>23 564</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568	<u>27 660</u> 16 568
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>16 491</u> 14 192	<u>25 479</u> 16 917	<u>24 262</u> 14 568	<u>28 014</u> 16 917	<u>23 918</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917	<u>28 014</u> 16 917
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>16 645</u> 14 343	<u>25 661</u> 17 097	<u>24 419</u> 14 723	<u>28 197</u> 17 097	<u>24 101</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097	<u>28 197</u> 17 097
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>16 050</u> 13 757	<u>24 952</u> 16 399	<u>23 809</u> 14 122	<u>27 488</u> 16 399	<u>23 392</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399	<u>27 488</u> 16 399
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>16 194</u> 13 899	<u>25 124</u> 16 568	<u>23 957</u> 14 267	<u>27 660</u> 16 568	<u>23 564</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568	<u>27 660</u> 16 568
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>16 341</u> 14 044	<u>25 299</u> 16 741	<u>24 108</u> 14 416	<u>27 835</u> 16 741	<u>23 739</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>27 835</u> 16 741
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>16 645</u> 14 343	<u>25 661</u> 17 097	<u>24 419</u> 14 723	<u>28 197</u> 17 097	<u>24 101</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097	<u>28 197</u> 17 097
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>16 802</u> 14 497	<u>25 848</u> 17 281	<u>24 580</u> 14 881	<u>28 384</u> 17 281	<u>24 288</u> 17 281	<u>27 311</u> 17 281	<u>28 384</u> 17 281
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>16 194</u> 13 899	<u>25 124</u> 16 568	<u>23 957</u> 14 267	<u>27 660</u> 16 568	<u>23 564</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568	<u>27 660</u> 16 568
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>16 341</u> 14 044	<u>25 299</u> 16 741	<u>24 108</u> 14 416	<u>27 835</u> 16 741	<u>23 739</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>27 835</u> 16 741
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>16 491</u> 14 192	<u>25 479</u> 16 917	<u>24 262</u> 14 568	<u>28 014</u> 16 917	<u>23 918</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917	<u>28 014</u> 16 917
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>16 802</u> 14 497	<u>25 848</u> 17 281	<u>24 580</u> 14 881	<u>28 384</u> 17 281	<u>24 288</u> 17 281	<u>27 311</u> 17 281	<u>28 384</u> 17 281

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>21 709</u> 16 399	<u>20 435</u> 13 393	<u>20 085</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399	<u>16 767</u> 13 393	<u>23 361</u> 13 393	<u>20 475</u> 16 399	<u>24 367</u> 16 399
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>21 881</u> 16 568	<u>20 575</u> 13 531	<u>20 257</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568	<u>16 908</u> 13 531	<u>23 501</u> 13 531	<u>20 647</u> 16 568	<u>24 539</u> 16 568
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>22 235</u> 16 917	<u>20 864</u> 13 816	<u>20 611</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917	<u>17 197</u> 13 816	<u>23 790</u> 13 816	<u>21 002</u> 16 917	<u>24 893</u> 16 917
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>22 418</u> 17 097	<u>21 014</u> 13 963	<u>20 794</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097	<u>17 346</u> 13 963	<u>23 940</u> 13 963	<u>21 184</u> 17 097	<u>25 076</u> 17 097
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>21 709</u> 16 399	<u>20 435</u> 13 393	<u>20 085</u> 16 399	<u>26 415</u> 16 399	<u>16 767</u> 13 393	<u>23 361</u> 13 393	<u>20 475</u> 16 399	<u>24 367</u> 16 399
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>21 881</u> 16 568	<u>20 575</u> 13 531	<u>20 257</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568	<u>16 908</u> 13 531	<u>23 501</u> 13 531	<u>20 647</u> 16 568	<u>24 539</u> 16 568
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 056</u> 16 741	<u>20 718</u> 13 672	<u>20 432</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>17 051</u> 13 672	<u>23 644</u> 13 672	<u>20 823</u> 16 741	<u>24 714</u> 16 741
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>22 418</u> 17 097	<u>21 014</u> 13 963	<u>20 794</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097	<u>17 346</u> 13 963	<u>23 940</u> 13 963	<u>21 184</u> 17 097	<u>25 076</u> 17 097
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>22 605</u> 17 281	<u>21 166</u> 14 113	<u>20 981</u> 17 281	<u>27 311</u> 17 281	<u>17 499</u> 14 113	<u>24 092</u> 14 113	<u>21 371</u> 17 281	<u>25 263</u> 17 281
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>21 881</u> 16 568	<u>20 575</u> 13 531	<u>20 257</u> 16 568	<u>26 587</u> 16 568	<u>16 908</u> 13 531	<u>23 501</u> 13 531	<u>20 647</u> 16 568	<u>24 539</u> 16 568
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 056</u> 16 741	<u>20 718</u> 13 672	<u>20 432</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>17 051</u> 13 672	<u>23 644</u> 13 672	<u>20 823</u> 16 741	<u>24 714</u> 16 741
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>22 235</u> 16 917	<u>20 864</u> 13 816	<u>20 611</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917	<u>17 197</u> 13 816	<u>23 790</u> 13 816	<u>21 002</u> 16 917	<u>24 893</u> 16 917
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>22 605</u> 17 281	<u>21 166</u> 14 113	<u>20 981</u> 17 281	<u>27 311</u> 17 281	<u>17 499</u> 14 113	<u>24 092</u> 14 113	<u>21 371</u> 17 281	<u>25 263</u> 17 281

					-
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>27 488</u> 16 399
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>27 660</u> 16 568
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>28 014</u> 16 917
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>28 197</u> 17 097
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>27 488</u> 16 399
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>27 660</u> 16 568
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>27 835</u> 16 741
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>28 197</u> 17 097
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>28 384</u> 17 281
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>27 660</u> 16 568
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>27 835</u> 16 741
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>28 014</u> 16 917
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>28 384</u> 17 281

							-	-	-	-	-
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>16 962</u> 14 655	<u>26 039</u> 17 469	<u>24 744</u> 15 043	<u>28 575</u> 17 469	<u>24 478</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>28 575</u> 17 469
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>16 341</u> 14 044	<u>25 299</u> 16 741	<u>24 108</u> 14 416	<u>27 835</u> 16 741	<u>23 739</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>27 835</u> 16 741
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>16 491</u> 14 192	<u>25 479</u> 16 917	<u>24 262</u> 14 568	<u>28 014</u> 16 917	<u>23 918</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917	<u>28 014</u> 16 917
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>16 645</u> 14 343	<u>25 661</u> 17 097	<u>24 419</u> 14 723	<u>28 197</u> 17 097	<u>24 101</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097	<u>28 197</u> 17 097
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>16 962</u> 14 655	<u>26 039</u> 17 469	<u>24 744</u> 15 043	<u>28 575</u> 17 469	<u>24 478</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>28 575</u> 17 469
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>17 125</u> 14 816	<u>26 234</u> 17 661	<u>24 912</u> 15 208	<u>28 770</u> 17 661	<u>24 673</u> 17 661	<u>27 697</u> 17 661	<u>28 770</u> 17 661
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>17 584</u> 14 955	<u>27 301</u> 16 875	<u>27 011</u> 15 179	<u>30 605</u> 16 875	<u>25 389</u> 16 875	<u>29 093</u> 16 875	<u>30 605</u> 16 875
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>17 421</u> 15 106	<u>25 609</u> 17 045	<u>25 038</u> 15 332	<u>28 145</u> 17 045	<u>24 048</u> 17 045	<u>27 072</u> 17 045	<u>28 145</u> 17 045
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>17 577</u> 15 261	<u>25 785</u> 17 219	<u>25 197</u> 15 488	<u>28 321</u> 17 219	<u>24 225</u> 17 219	<u>27 249</u> 17 219	<u>28 321</u> 17 219
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>17 737</u> 15 418	<u>25 966</u> 17 397	<u>25 359</u> 15 648	<u>28 502</u> 17 397	<u>24 405</u> 17 397	<u>27 429</u> 17 397	<u>28 502</u> 17 397
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>18 067</u> 15 742	<u>26 338</u> 17 763	<u>25 694</u> 15 977	<u>28 874</u> 17 763	<u>24 777</u> 17 763	<u>27 801</u> 17 763	<u>28 874</u> 17 763
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>18 237</u> 15 910	<u>26 530</u> 17 952	<u>25 867</u> 16 147	<u>29 066</u> 17 952	<u>24 969</u> 17 952	<u>27 993</u> 17 952	<u>29 066</u> 17 952

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>22 796</u> 17 469	<u>21 322</u> 14 266	<u>21 172</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>17 655</u> 14 266	<u>24 248</u> 14 266	<u>21 562</u> 17 469	<u>25 454</u> 17 469
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 056</u> 16 741	<u>20 718</u> 13 672	<u>20 432</u> 16 741	<u>26 763</u> 16 741	<u>17 051</u> 13 672	<u>23 644</u> 13 672	<u>20 823</u> 16 741	<u>24 714</u> 16 741
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>22 235</u> 16 917	<u>20 864</u> 13 816	<u>20 611</u> 16 917	<u>26 942</u> 16 917	<u>17 197</u> 13 816	<u>23 790</u> 13 816	<u>21 002</u> 16 917	<u>24 893</u> 16 917
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>22 418</u> 17 097	<u>21 014</u> 13 963	<u>20 794</u> 17 097	<u>27 124</u> 17 097	<u>17 346</u> 13 963	<u>23 940</u> 13 963	<u>21 184</u> 17 097	<u>25 076</u> 17 097
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>22 796</u> 17 469	<u>21 322</u> 14 266	<u>21 172</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>17 655</u> 14 266	<u>24 248</u> 14 266	<u>21 562</u> 17 469	<u>25 454</u> 17 469
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>22 991</u> 17 661	<u>21 481</u> 14 423	<u>21 367</u> 17 661	<u>27 697</u> 17 661	<u>17 814</u> 14 423	<u>24 407</u> 14 423	<u>21 757</u> 17 661	<u>25 649</u> 17 661
212-101-0600	7473-2010	3										
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 070</u> 16 875	<u>23 332</u> 14 732	<u>21 012</u> 16 875	<u>29 093</u> 16 875	<u>18 538</u> 14 732	<u>26 916</u> 14 732	<u>21 622</u> 16 875	<u>26 584</u> 16 875
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 366</u> 17 045	<u>21 947</u> 14 881	<u>20 742</u> 17 045	<u>27 072</u> 17 045	<u>18 279</u> 14 881	<u>24 873</u> 14 881	<u>21 132</u> 17 045	<u>25 024</u> 17 045
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 542</u> 17 219	<u>22 101</u> 15 033	<u>20 918</u> 17 219	<u>27 249</u> 17 219	<u>18 433</u> 15 033	<u>25 027</u> 15 033	<u>21 309</u> 17 219	<u>25 200</u> 17 219
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>22 723</u> 17 397	<u>22 258</u> 15 188	<u>21 099</u> 17 397	<u>27 429</u> 17 397	<u>18 591</u> 15 188	<u>25 184</u> 15 188	<u>21 489</u> 17 397	<u>25 381</u> 17 397
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 095</u> 17 763	<u>22 583</u> 15 508	<u>21 471</u> 17 763	<u>27 801</u> 17 763	<u>18 916</u> 15 508	<u>25 509</u> 15 508	<u>21 861</u> 17 763	<u>25 753</u> 17 763
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 287</u> 17 952	<u>22 751</u> 15 672	<u>21 663</u> 17 952	<u>27 993</u> 17 952	<u>19 083</u> 15 672	<u>25 677</u> 15 672	<u>22 053</u> 17 952	<u>25 945</u> 17 952

					-
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>28 575</u> 17 469
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>27 835</u> 16 741
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>28 014</u> 16 917
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>28 197</u> 17 097
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>28 575</u> 17 469
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>28 770</u> 17 661
212-101-0600	7473-2010 15	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>30 605</u> 16 875
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>28 145</u> 17 045
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>28 321</u> 17 219
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>28 502</u> 17 397
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>28 874</u> 17 763
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>29 066</u> 17 952

							-	-	-	-	-
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>17 577</u> 15 261	<u>25 785</u> 17 219	<u>25 197</u> 15 488	<u>28 321</u> 17 219	<u>24 225</u> 17 219	<u>27 249</u> 17 219	<u>28 321</u> 17 219
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>17 737</u> 15 418	<u>25 966</u> 17 397	<u>25 359</u> 15 648	<u>28 502</u> 17 397	<u>24 405</u> 17 397	<u>27 429</u> 17 397	<u>28 502</u> 17 397
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>17 900</u> 15 579	<u>26 150</u> 17 578	<u>25 525</u> 15 811	<u>28 686</u> 17 578	<u>24 589</u> 17 578	<u>27 613</u> 17 578	<u>28 686</u> 17 578
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>18 237</u> 15 910	<u>26 530</u> 17 952	<u>25 867</u> 16 147	<u>29 066</u> 17 952	<u>24 969</u> 17 952	<u>27 993</u> 17 952	<u>29 066</u> 17 952
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>18 411</u> 16 081	<u>26 726</u> 18 145	<u>26 043</u> 16 321	<u>29 262</u> 18 145	<u>25 165</u> 18 145	<u>28 189</u> 18 145	<u>29 262</u> 18 145
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>17 737</u> 15 418	<u>25 966</u> 17 397	<u>25 359</u> 15 648	<u>28 502</u> 17 397	<u>24 405</u> 17 397	<u>27 429</u> 17 397	<u>28 502</u> 17 397
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>17 900</u> 15 579	<u>26 150</u> 17 578	<u>25 525</u> 15 811	<u>28 686</u> 17 578	<u>24 589</u> 17 578	<u>27 613</u> 17 578	<u>28 686</u> 17 578
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>18 067</u> 15 742	<u>26 338</u> 17 763	<u>25 694</u> 15 977	<u>28 874</u> 17 763	<u>24 777</u> 17 763	<u>27 801</u> 17 763	<u>28 874</u> 17 763
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>18 411</u> 16 081	<u>26 726</u> 18 145	<u>26 043</u> 16 321	<u>29 262</u> 18 145	<u>25 165</u> 18 145	<u>28 189</u> 18 145	<u>29 262</u> 18 145
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>18 589</u> 16 256	<u>26 926</u> 18 342	<u>26 223</u> 16 498	<u>29 462</u> 18 342	<u>25 366</u> 18 342	<u>28 389</u> 18 342	<u>29 462</u> 18 342
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>17 900</u> 15 579	<u>26 150</u> 17 578	<u>25 525</u> 15 811	<u>28 686</u> 17 578	<u>24 589</u> 17 578	<u>27 613</u> 17 578	<u>28 686</u> 17 578
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>18 067</u> 15 742	<u>26 338</u> 17 763	<u>25 694</u> 15 977	<u>28 874</u> 17 763	<u>24 777</u> 17 763	<u>27 801</u> 17 763	<u>28 874</u> 17 763
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>18 237</u> 15 910	<u>26 530</u> 17 952	<u>25 867</u> 16 147	<u>29 066</u> 17 952	<u>24 969</u> 17 952	<u>27 993</u> 17 952	<u>29 066</u> 17 952

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 542</u> 17 219	<u>22 101</u> 15 033	<u>20 918</u> 17 219	<u>27 249</u> 17 219	<u>18 433</u> 15 033	<u>25 027</u> 15 033	<u>21 309</u> 17 219	<u>25 200</u> 17 219
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>22 723</u> 17 397	<u>22 258</u> 15 188	<u>21 099</u> 17 397	<u>27 429</u> 17 397	<u>18 591</u> 15 188	<u>25 184</u> 15 188	<u>21 489</u> 17 397	<u>25 381</u> 17 397
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>22 907</u> 17 578	<u>22 419</u> 15 346	<u>21 283</u> 17 578	<u>27 613</u> 17 578	<u>18 752</u> 15 346	<u>25 345</u> 15 346	<u>21 673</u> 17 578	<u>25 565</u> 17 578
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 287</u> 17 952	<u>22 751</u> 15 672	<u>21 663</u> 17 952	<u>27 993</u> 17 952	<u>19 083</u> 15 672	<u>25 677</u> 15 672	<u>22 053</u> 17 952	<u>25 945</u> 17 952
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 483</u> 18 145	<u>22 922</u> 15 841	<u>21 859</u> 18 145	<u>28 189</u> 18 145	<u>19 255</u> 15 841	<u>25 848</u> 15 841	<u>22 249</u> 18 145	<u>26 141</u> 18 145
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>22 723</u> 17 397	<u>22 258</u> 15 188	<u>21 099</u> 17 397	<u>27 429</u> 17 397	<u>18 591</u> 15 188	<u>25 184</u> 15 188	<u>21 489</u> 17 397	<u>25 381</u> 17 397
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>22 907</u> 17 578	<u>22 419</u> 15 346	<u>21 283</u> 17 578	<u>27 613</u> 17 578	<u>18 752</u> 15 346	<u>25 345</u> 15 346	<u>21 673</u> 17 578	<u>25 565</u> 17 578
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 095</u> 17 763	<u>22 583</u> 15 508	<u>21 471</u> 17 763	<u>27 801</u> 17 763	<u>18 916</u> 15 508	<u>25 509</u> 15 508	<u>21 861</u> 17 763	<u>25 753</u> 17 763
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 483</u> 18 145	<u>22 922</u> 15 841	<u>21 859</u> 18 145	<u>28 189</u> 18 145	<u>19 255</u> 15 841	<u>25 848</u> 15 841	<u>22 249</u> 18 145	<u>26 141</u> 18 145
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>23 683</u> 18 342	<u>23 097</u> 16 013	<u>22 059</u> 18 342	<u>28 389</u> 18 342	<u>19 430</u> 16 013	<u>26 023</u> 16 013	<u>22 450</u> 18 342	<u>26 341</u> 18 342
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>22 907</u> 17 578	<u>22 419</u> 15 346	<u>21 283</u> 17 578	<u>27 613</u> 17 578	<u>18 752</u> 15 346	<u>25 345</u> 15 346	<u>21 673</u> 17 578	<u>25 565</u> 17 578
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 095</u> 17 763	<u>22 583</u> 15 508	<u>21 471</u> 17 763	<u>27 801</u> 17 763	<u>18 916</u> 15 508	<u>25 509</u> 15 508	<u>21 861</u> 17 763	<u>25 753</u> 17 763
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 287</u> 17 952	<u>22 751</u> 15 672	<u>21 663</u> 17 952	<u>27 993</u> 17 952	<u>19 083</u> 15 672	<u>25 677</u> 15 672	<u>22 053</u> 17 952	<u>25 945</u> 17 952

					-
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>28 321</u> 17 219
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>28 502</u> 17 397
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>28 686</u> 17 578
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>29 066</u> 17 952
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>29 262</u> 18 145
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>28 502</u> 17 397
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>28 686</u> 17 578
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>28 874</u> 17 763
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>29 262</u> 18 145
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>29 462</u> 18 342
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>28 686</u> 17 578
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>28 874</u> 17 763
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>29 066</u> 17 952

							-	-	-	-	-
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>18 589</u> 16 256	<u>26 926</u> 18 342	<u>26 223</u> 16 498	<u>29 462</u> 18 342	<u>25 366</u> 18 342	<u>28 389</u> 18 342	<u>29 462</u> 18 342
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>18 770</u> 16 434	<u>27 131</u> 18 544	<u>26 408</u> 16 680	<u>29 667</u> 18 544	<u>25 571</u> 18 544	<u>28 594</u> 18 544	<u>29 667</u> 18 544
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>18 589</u> 16 256	<u>26 926</u> 18 342	<u>26 223</u> 16 498	<u>29 462</u> 18 342	<u>25 366</u> 18 342	<u>28 389</u> 18 342	<u>29 462</u> 18 342
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>18 770</u> 16 434	<u>27 131</u> 18 544	<u>26 408</u> 16 680	<u>29 667</u> 18 544	<u>25 571</u> 18 544	<u>28 594</u> 18 544	<u>29 667</u> 18 544
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>18 956</u> 16 617	<u>27 341</u> 18 750	<u>26 596</u> 16 865	<u>29 877</u> 18 750	<u>25 780</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750	<u>29 877</u> 18 750
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>19 145</u> 16 804	<u>27 555</u> 18 961	<u>26 788</u> 17 055	<u>30 091</u> 18 961	<u>25 994</u> 18 961	<u>29 018</u> 18 961	<u>30 091</u> 18 961
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>19 538</u> 17 190	<u>27 997</u> 19 397	<u>27 187</u> 17 447	<u>30 533</u> 19 397	<u>26 437</u> 19 397	<u>29 461</u> 19 397	<u>30 533</u> 19 397
212-101-0700	7473-2010 20	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>19 036</u> 16 384	<u>28 299</u> 17 857	<u>28 372</u> 16 518	<u>31 603</u> 17 857	<u>26 387</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>18 887</u> 16 549	<u>26 617</u> 18 038	<u>26 413</u> 16 685	<u>29 153</u> 18 038	<u>25 056</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>29 153</u> 18 038
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>19 058</u> 16 718	<u>26 804</u> 18 222	<u>26 586</u> 16 855	<u>29 340</u> 18 222	<u>25 243</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>19 412</u> 17 067	<u>27 189</u> 18 601	<u>26 942</u> 17 206	<u>29 725</u> 18 601	<u>25 629</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>19 595</u> 17 246	<u>27 388</u> 18 797	<u>27 126</u> 17 387	<u>29 924</u> 18 797	<u>25 828</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>23 683</u> 18 342	<u>23 097</u> 16 013	<u>22 059</u> 18 342	<u>28 389</u> 18 342	<u>19 430</u> 16 013	<u>26 023</u> 16 013	<u>22 450</u> 18 342	<u>26 341</u> 18 342
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>23 888</u> 18 544	<u>23 276</u> 16 189	<u>22 264</u> 18 544	<u>28 594</u> 18 544	<u>19 608</u> 16 189	<u>26 202</u> 16 189	<u>22 654</u> 18 544	<u>26 546</u> 18 544
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>23 683</u> 18 342	<u>23 097</u> 16 013	<u>22 059</u> 18 342	<u>28 389</u> 18 342	<u>19 430</u> 16 013	<u>26 023</u> 16 013	<u>22 450</u> 18 342	<u>26 341</u> 18 342
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>23 888</u> 18 544	<u>23 276</u> 16 189	<u>22 264</u> 18 544	<u>28 594</u> 18 544	<u>19 608</u> 16 189	<u>26 202</u> 16 189	<u>22 654</u> 18 544	<u>26 546</u> 18 544
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 097</u> 18 750	<u>23 458</u> 16 369	<u>22 474</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750	<u>19 791</u> 16 369	<u>26 385</u> 16 369	<u>22 864</u> 18 750	<u>26 755</u> 18 750
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 312</u> 18 961	<u>23 645</u> 16 553	<u>22 688</u> 18 961	<u>29 018</u> 18 961	<u>19 978</u> 16 553	<u>26 571</u> 16 553	<u>23 078</u> 18 961	<u>26 969</u> 18 961
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>24 754</u> 19 397	<u>24 032</u> 16 933	<u>23 130</u> 19 397	<u>29 461</u> 19 397	<u>20 365</u> 16 933	<u>26 958</u> 16 933	<u>23 521</u> 19 397	<u>27 412</u> 19 397
212-101-0700	7473-2010 20	3										
212-101-0701		3	1	2400	<u>24 068</u> 17 857	<u>24 874</u> 16 250	<u>22 010</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>20 080</u> 16 250	<u>28 458</u> 16 250	<u>22 620</u> 17 857	<u>27 582</u> 17 857
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>23 374</u> 18 038	<u>23 504</u> 16 414	<u>21 750</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>19 837</u> 16 414	<u>26 430</u> 16 414	<u>22 140</u> 18 038	<u>26 031</u> 18 038
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>23 561</u> 18 222	<u>23 674</u> 16 582	<u>21 937</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>20 007</u> 16 582	<u>26 601</u> 16 582	<u>22 327</u> 18 222	<u>26 218</u> 18 222
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>23 946</u> 18 601	<u>24 025</u> 16 927	<u>22 322</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>20 358</u> 16 927	<u>26 952</u> 16 927	<u>22 712</u> 18 601	<u>26 604</u> 18 601
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>24 145</u> 18 797	<u>24 206</u> 17 105	<u>22 521</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>20 539</u> 17 105	<u>27 133</u> 17 105	<u>22 911</u> 18 797	<u>26 803</u> 18 797

					-
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>29 462</u> 18 342
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>29 667</u> 18 544
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>29 462</u> 18 342
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>29 667</u> 18 544
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>29 877</u> 18 750
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>30 091</u> 18 961
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>30 533</u> 19 397
212-101-0700	20 7473-2010	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>31 603</u> 17 857
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>29 153</u> 18 038
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>29 340</u> 18 222
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>29 725</u> 18 601
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>29 924</u> 18 797

							-	-	-	-	-
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>18 887</u> 16 549	<u>26 617</u> 18 038	<u>26 413</u> 16 685	<u>29 153</u> 18 038	<u>25 056</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>29 153</u> 18 038
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>19 058</u> 16 718	<u>26 804</u> 18 222	<u>26 586</u> 16 855	<u>29 340</u> 18 222	<u>25 243</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>19 234</u> 16 891	<u>26 995</u> 18 409	<u>26 762</u> 17 029	<u>29 530</u> 18 409	<u>25 434</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>19 595</u> 17 246	<u>27 388</u> 18 797	<u>27 126</u> 17 387	<u>29 924</u> 18 797	<u>25 828</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>29 924</u> 18 797
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>19 781</u> 17 430	<u>27 591</u> 18 997	<u>27 314</u> 17 572	<u>30 127</u> 18 997	<u>26 031</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>19 058</u> 16 718	<u>26 804</u> 18 222	<u>26 586</u> 16 855	<u>29 340</u> 18 222	<u>25 243</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>29 340</u> 18 222
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>19 234</u> 16 891	<u>26 995</u> 18 409	<u>26 762</u> 17 029	<u>29 530</u> 18 409	<u>25 434</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>29 530</u> 18 409
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>19 412</u> 17 067	<u>27 189</u> 18 601	<u>26 942</u> 17 206	<u>29 725</u> 18 601	<u>25 629</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>29 725</u> 18 601
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>19 781</u> 17 430	<u>27 591</u> 18 997	<u>27 314</u> 17 572	<u>30 127</u> 18 997	<u>26 031</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>19 972</u> 17 617	<u>27 799</u> 19 201	<u>27 506</u> 17 761	<u>30 335</u> 19 201	<u>26 238</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>19 781</u> 17 430	<u>27 591</u> 18 997	<u>27 314</u> 17 572	<u>30 127</u> 18 997	<u>26 031</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>30 127</u> 18 997
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>19 972</u> 17 617	<u>27 799</u> 19 201	<u>27 506</u> 17 761	<u>30 335</u> 19 201	<u>26 238</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>30 335</u> 19 201
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>20 166</u> 17 809	<u>28 011</u> 19 410	<u>27 702</u> 17 954	<u>30 547</u> 19 410	<u>26 450</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>30 547</u> 19 410

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>23 374</u> 18 038	<u>23 504</u> 16 414	<u>21 750</u> 18 038	<u>28 080</u> 18 038	<u>19 837</u> 16 414	<u>26 430</u> 16 414	<u>22 140</u> 18 038	<u>26 031</u> 18 038
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>23 561</u> 18 222	<u>23 674</u> 16 582	<u>21 937</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>20 007</u> 16 582	<u>26 601</u> 16 582	<u>22 327</u> 18 222	<u>26 218</u> 18 222
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>23 751</u> 18 409	<u>23 848</u> 16 753	<u>22 127</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>20 181</u> 16 753	<u>26 774</u> 16 753	<u>22 518</u> 18 409	<u>26 409</u> 18 409
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>24 145</u> 18 797	<u>24 206</u> 17 105	<u>22 521</u> 18 797	<u>28 851</u> 18 797	<u>20 539</u> 17 105	<u>27 133</u> 17 105	<u>22 911</u> 18 797	<u>26 803</u> 18 797
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>24 348</u> 18 997	<u>24 391</u> 17 287	<u>22 724</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>20 724</u> 17 287	<u>27 317</u> 17 287	<u>23 115</u> 18 997	<u>27 006</u> 18 997
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>23 561</u> 18 222	<u>23 674</u> 16 582	<u>21 937</u> 18 222	<u>28 267</u> 18 222	<u>20 007</u> 16 582	<u>26 601</u> 16 582	<u>22 327</u> 18 222	<u>26 218</u> 18 222
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>23 751</u> 18 409	<u>23 848</u> 16 753	<u>22 127</u> 18 409	<u>28 458</u> 18 409	<u>20 181</u> 16 753	<u>26 774</u> 16 753	<u>22 518</u> 18 409	<u>26 409</u> 18 409
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>23 946</u> 18 601	<u>24 025</u> 16 927	<u>22 322</u> 18 601	<u>28 652</u> 18 601	<u>20 358</u> 16 927	<u>26 952</u> 16 927	<u>22 712</u> 18 601	<u>26 604</u> 18 601
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>24 348</u> 18 997	<u>24 391</u> 17 287	<u>22 724</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>20 724</u> 17 287	<u>27 317</u> 17 287	<u>23 115</u> 18 997	<u>27 006</u> 18 997
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>24 556</u> 19 201	<u>24 580</u> 17 473	<u>22 932</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>20 913</u> 17 473	<u>27 506</u> 17 473	<u>23 322</u> 19 201	<u>27 214</u> 19 201
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>24 348</u> 18 997	<u>24 391</u> 17 287	<u>22 724</u> 18 997	<u>29 055</u> 18 997	<u>20 724</u> 17 287	<u>27 317</u> 17 287	<u>23 115</u> 18 997	<u>27 006</u> 18 997
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>24 556</u> 19 201	<u>24 580</u> 17 473	<u>22 932</u> 19 201	<u>29 262</u> 19 201	<u>20 913</u> 17 473	<u>27 506</u> 17 473	<u>23 322</u> 19 201	<u>27 214</u> 19 201
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>24 768</u> 19 410	<u>24 773</u> 17 663	<u>23 144</u> 19 410	<u>29 474</u> 19 410	<u>21 106</u> 17 663	<u>27 699</u> 17 663	<u>23 534</u> 19 410	<u>27 426</u> 19 410

					-
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>29 153</u> 18 038
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>29 340</u> 18 222
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>29 530</u> 18 409
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>29 924</u> 18 797
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>30 127</u> 18 997
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>29 340</u> 18 222
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>29 530</u> 18 409
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>29 725</u> 18 601
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>30 127</u> 18 997
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>30 335</u> 19 201
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>30 127</u> 18 997
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>30 335</u> 19 201
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>30 547</u> 19 410

							-	-	-	-	-
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>20 365</u> 18 004	<u>28 228</u> 19 623	<u>27 903</u> 18 151	<u>30 764</u> 19 623	<u>26 667</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>30 764</u> 19 623
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>20 776</u> 18 409	<u>28 676</u> 20 064	<u>28 317</u> 18 559	<u>31 212</u> 20 064	<u>27 115</u> 20 064	<u>30 139</u> 20 064	<u>31 212</u> 20 064
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>19 988</u> 17 321	<u>29 387</u> 18 929	<u>29 279</u> 17 411	<u>32 691</u> 18 929	<u>27 476</u> 18 929	<u>31 180</u> 18 929	<u>32 691</u> 18 929
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>19 849</u> 17 496	<u>27 716</u> 19 120	<u>27 329</u> 17 587	<u>30 252</u> 19 120	<u>26 156</u> 19 120	<u>29 179</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>20 030</u> 17 675	<u>27 914</u> 19 315	<u>27 511</u> 17 766	<u>30 450</u> 19 315	<u>26 354</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>20 404</u> 18 043	<u>28 323</u> 19 717	<u>27 887</u> 18 136	<u>30 859</u> 19 717	<u>26 763</u> 19 717	<u>29 786</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>20 597</u> 18 233	<u>28 534</u> 19 925	<u>28 081</u> 18 327	<u>31 070</u> 19 925	<u>26 974</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>19 849</u> 17 496	<u>27 716</u> 19 120	<u>27 329</u> 17 587	<u>30 252</u> 19 120	<u>26 156</u> 19 120	<u>29 179</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>20 030</u> 17 675	<u>27 914</u> 19 315	<u>27 511</u> 17 766	<u>30 450</u> 19 315	<u>26 354</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>20 216</u> 17 857	<u>28 117</u> 19 514	<u>27 697</u> 17 949	<u>30 653</u> 19 514	<u>26 556</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>30 653</u> 19 514
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>20 597</u> 18 233	<u>28 534</u> 19 925	<u>28 081</u> 18 327	<u>31 070</u> 19 925	<u>26 974</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>20 795</u> 18 427	<u>28 750</u> 20 137	<u>28 279</u> 18 522	<u>31 285</u> 20 137	<u>27 189</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>24 985</u> 19 623	<u>24 970</u> 17 857	<u>23 361</u> 19 623	<u>29 691</u> 19 623	<u>21 303</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>23 751</u> 19 623	<u>27 643</u> 19 623
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>25 433</u> 20 064	<u>25 378</u> 18 258	<u>23 809</u> 20 064	<u>30 139</u> 20 064	<u>21 711</u> 18 258	<u>28 304</u> 18 258	<u>24 199</u> 20 064	<u>28 091</u> 20 064
212-101-0800	7473-2010 22,5	3										
212-101-0801		3	1	2400	<u>25 157</u> 18 929	<u>25 872</u> 17 232	<u>23 099</u> 18 929	<u>31 180</u> 18 929	<u>21 078</u> 17 232	<u>29 456</u> 17 232	<u>23 708</u> 18 929	<u>28 670</u> 18 929
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>24 473</u> 19 120	<u>24 512</u> 17 406	<u>22 849</u> 19 120	<u>29 179</u> 19 120	<u>20 845</u> 17 406	<u>27 438</u> 17 406	<u>23 239</u> 19 120	<u>27 131</u> 19 120
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>24 671</u> 19 315	<u>24 693</u> 17 584	<u>23 047</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>21 025</u> 17 584	<u>27 619</u> 17 584	<u>23 438</u> 19 315	<u>27 329</u> 19 315
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>25 080</u> 19 717	<u>25 065</u> 17 950	<u>23 456</u> 19 717	<u>29 786</u> 19 717	<u>21 398</u> 17 950	<u>27 991</u> 17 950	<u>23 846</u> 19 717	<u>27 738</u> 19 717
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>25 291</u> 19 925	<u>25 257</u> 18 139	<u>23 667</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>21 589</u> 18 139	<u>28 183</u> 18 139	<u>24 057</u> 19 925	<u>27 949</u> 19 925
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>24 473</u> 19 120	<u>24 512</u> 17 406	<u>22 849</u> 19 120	<u>29 179</u> 19 120	<u>20 845</u> 17 406	<u>27 438</u> 17 406	<u>23 239</u> 19 120	<u>27 131</u> 19 120
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>24 671</u> 19 315	<u>24 693</u> 17 584	<u>23 047</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>21 025</u> 17 584	<u>27 619</u> 17 584	<u>23 438</u> 19 315	<u>27 329</u> 19 315
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>24 874</u> 19 514	<u>24 877</u> 17 765	<u>23 250</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>21 210</u> 17 765	<u>27 803</u> 17 765	<u>23 640</u> 19 514	<u>27 532</u> 19 514
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>25 291</u> 19 925	<u>25 257</u> 18 139	<u>23 667</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>21 589</u> 18 139	<u>28 183</u> 18 139	<u>24 057</u> 19 925	<u>27 949</u> 19 925
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>25 506</u> 20 137	<u>25 453</u> 18 332	<u>23 882</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>21 786</u> 18 332	<u>28 379</u> 18 332	<u>24 273</u> 20 137	<u>28 164</u> 20 137

					-
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>30 764</u> 19 623
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>31 212</u> 20 064
212-101-0800	7473-2010 22,5	3			
212-101-0801		3	1	2400	<u>32 691</u> 18 929
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>30 252</u> 19 120
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>30 450</u> 19 315
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>30 859</u> 19 717
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>31 070</u> 19 925
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>30 252</u> 19 120
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>30 450</u> 19 315
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>30 653</u> 19 514
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>31 070</u> 19 925
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>31 285</u> 20 137

							-	-	-	-	-
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>20 030</u> 17 675	<u>27 914</u> 19 315	<u>27 511</u> 17 766	<u>30 450</u> 19 315	<u>26 354</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>20 216</u> 17 857	<u>28 117</u> 19 514	<u>27 697</u> 17 949	<u>30 653</u> 19 514	<u>26 556</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>30 653</u> 19 514
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>20 404</u> 18 043	<u>28 323</u> 19 717	<u>27 887</u> 18 136	<u>30 859</u> 19 717	<u>26 763</u> 19 717	<u>29 786</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>20 795</u> 18 427	<u>28 750</u> 20 137	<u>28 279</u> 18 522	<u>31 285</u> 20 137	<u>27 189</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>20 996</u> 18 625	<u>28 970</u> 20 353	<u>28 482</u> 18 721	<u>31 505</u> 20 353	<u>27 409</u> 20 353	<u>30 433</u> 20 353	<u>31 505</u> 20 353
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>20 795</u> 18 427	<u>28 750</u> 20 137	<u>28 279</u> 18 522	<u>31 285</u> 20 137	<u>27 189</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>20 996</u> 18 625	<u>28 970</u> 20 353	<u>28 482</u> 18 721	<u>31 505</u> 20 353	<u>27 409</u> 20 353	<u>30 433</u> 20 353	<u>31 505</u> 20 353
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>21 202</u> 18 828	<u>29 194</u> 20 575	<u>28 688</u> 18 925	<u>31 730</u> 20 575	<u>27 634</u> 20 575	<u>30 657</u> 20 575	<u>31 730</u> 20 575
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>21 412</u> 19 035	<u>29 424</u> 20 801	<u>28 900</u> 19 133	<u>31 960</u> 20 801	<u>27 863</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>31 960</u> 20 801
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>21 846</u> 19 462	<u>29 899</u> 21 268	<u>29 337</u> 19 563	<u>32 435</u> 21 268	<u>28 338</u> 21 268	<u>31 362</u> 21 268	<u>32 435</u> 21 268
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>21 213</u> 18 527	<u>29 660</u> 19 196	<u>30 640</u> 18 750	<u>32 964</u> 19 196	<u>27 748</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196	<u>32 964</u> 19 196
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>21 086</u> 18 714	<u>27 991</u> 19 390	<u>28 703</u> 18 939	<u>30 527</u> 19 390	<u>26 431</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390	<u>30 527</u> 19 390

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>24 671</u> 19 315	<u>24 693</u> 17 584	<u>23 047</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>21 025</u> 17 584	<u>27 619</u> 17 584	<u>23 438</u> 19 315	<u>27 329</u> 19 315
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>24 874</u> 19 514	<u>24 877</u> 17 765	<u>23 250</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>21 210</u> 17 765	<u>27 803</u> 17 765	<u>23 640</u> 19 514	<u>27 532</u> 19 514
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>25 080</u> 19 717	<u>25 065</u> 17 950	<u>23 456</u> 19 717	<u>29 786</u> 19 717	<u>21 398</u> 17 950	<u>27 991</u> 17 950	<u>23 846</u> 19 717	<u>27 738</u> 19 717
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>25 506</u> 20 137	<u>25 453</u> 18 332	<u>23 882</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>21 786</u> 18 332	<u>28 379</u> 18 332	<u>24 273</u> 20 137	<u>28 164</u> 20 137
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>25 726</u> 20 353	<u>25 653</u> 18 529	<u>24 102</u> 20 353	<u>30 433</u> 20 353	<u>21 986</u> 18 529	<u>28 579</u> 18 529	<u>24 493</u> 20 353	<u>28 384</u> 20 353
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>25 506</u> 20 137	<u>25 453</u> 18 332	<u>23 882</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>21 786</u> 18 332	<u>28 379</u> 18 332	<u>24 273</u> 20 137	<u>28 164</u> 20 137
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>25 726</u> 20 353	<u>25 653</u> 18 529	<u>24 102</u> 20 353	<u>30 433</u> 20 353	<u>21 986</u> 18 529	<u>28 579</u> 18 529	<u>24 493</u> 20 353	<u>28 384</u> 20 353
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>25 951</u> 20 575	<u>25 858</u> 18 731	<u>24 327</u> 20 575	<u>30 657</u> 20 575	<u>22 190</u> 18 731	<u>28 784</u> 18 731	<u>24 717</u> 20 575	<u>28 609</u> 20 575
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>26 181</u> 20 801	<u>26 067</u> 18 936	<u>24 557</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>22 400</u> 18 936	<u>28 993</u> 18 936	<u>24 947</u> 20 801	<u>28 839</u> 20 801
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>26 656</u> 21 268	<u>26 499</u> 19 362	<u>25 032</u> 21 268	<u>31 362</u> 21 268	<u>22 832</u> 19 362	<u>29 425</u> 19 362	<u>25 422</u> 21 268	<u>29 314</u> 21 268
212-101-0900	7473-2010 25	3										
212-101-0901		3	1	2400	<u>25 429</u> 19 196	<u>26 960</u> 18 304	<u>23 371</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196	<u>22 166</u> 18 304	<u>30 545</u> 18 304	<u>23 980</u> 19 196	<u>28 943</u> 19 196
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>24 748</u> 19 390	<u>25 612</u> 18 488	<u>23 124</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390	<u>21 944</u> 18 488	<u>28 538</u> 18 488	<u>23 514</u> 19 390	<u>27 406</u> 19 390

					-
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>30 450</u> 19 315
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>30 653</u> 19 514
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>30 859</u> 19 717
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>31 285</u> 20 137
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>31 505</u> 20 353
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>31 285</u> 20 137
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>31 505</u> 20 353
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>31 730</u> 20 575
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>31 960</u> 20 801
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>32 435</u> 21 268
212-101-0900	7473-2010 25	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>32 964</u> 19 196
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>30 527</u> 19 390

							-	-	-	-	-
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>20 414</u> 17 974	<u>29 012</u> 19 035	<u>28 836</u> 19 035	<u>40 361</u> 21 425	<u>28 621</u> 19 035	<u>35 802</u> 21 425	<u>40 361</u> 21 425
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>20 689</u> 18 243	<u>29 304</u> 19 321	<u>29 127</u> 19 321	<u>40 688</u> 21 747	<u>28 912</u> 19 321	<u>36 130</u> 21 747	<u>40 688</u> 21 747
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>20 055</u> 17 622	<u>28 631</u> 18 661	<u>28 455</u> 18 661	<u>39 931</u> 21 004	<u>28 239</u> 18 661	<u>35 373</u> 21 004	<u>39 931</u> 21 004
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>20 324</u> 17 886	<u>28 917</u> 18 942	<u>28 740</u> 18 942	<u>40 253</u> 21 320	<u>28 525</u> 18 942	<u>35 695</u> 21 320	<u>40 253</u> 21 320
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>20 598</u> 18 154	<u>29 207</u> 19 226	<u>29 031</u> 19 226	<u>40 580</u> 21 640	<u>28 815</u> 19 226	<u>36 021</u> 21 640	<u>40 580</u> 21 640
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>20 875</u> 18 426	<u>29 500</u> 19 514	<u>29 324</u> 19 514	<u>40 910</u> 21 964	<u>29 109</u> 19 514	<u>36 352</u> 21 964	<u>40 910</u> 21 964
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>20 773</u> 18 326	<u>29 393</u> 19 408	<u>29 216</u> 19 408	<u>40 789</u> 21 845	<u>29 001</u> 19 408	<u>36 231</u> 21 845	<u>40 789</u> 21 845
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>21 054</u> 18 601	<u>29 689</u> 19 699	<u>29 513</u> 19 699	<u>41 123</u> 22 172	<u>29 298</u> 19 699	<u>36 565</u> 22 172	<u>41 123</u> 22 172
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>21 338</u> 18 880	<u>29 991</u> 19 995	<u>29 814</u> 19 995	<u>41 462</u> 22 505	<u>29 599</u> 19 995	<u>36 904</u> 22 505	<u>41 462</u> 22 505
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>21 627</u> 19 163	<u>30 297</u> 20 295	<u>30 121</u> 20 295	<u>41 807</u> 22 843	<u>29 906</u> 20 295	<u>37 249</u> 22 843	<u>41 807</u> 22 843
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>21 213</u> 18 527	<u>29 660</u> 19 196	<u>30 640</u> 18 750	<u>32 964</u> 19 196	<u>27 748</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196	<u>32 964</u> 19 196
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>21 086</u> 18 714	<u>27 991</u> 19 390	<u>28 703</u> 18 939	<u>30 527</u> 19 390	<u>26 431</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390	<u>30 527</u> 19 390

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>25 193</u> 19 035	<u>33 810</u> 21 425	<u>24 410</u> 19 035	<u>34 353</u> 21 425	<u>36 074</u> 21 425	<u>33 093</u> 19 035	<u>26 271</u> 19 035	<u>31 455</u> 21 425
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>25 485</u> 19 321	<u>34 138</u> 21 747	<u>24 701</u> 19 321	<u>34 681</u> 21 747	<u>36 402</u> 21 747	<u>33 384</u> 19 321	<u>26 562</u> 19 321	<u>31 783</u> 21 747
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>24 812</u> 18 661	<u>33 380</u> 21 004	<u>24 029</u> 18 661	<u>33 924</u> 21 004	<u>35 645</u> 21 004	<u>32 712</u> 18 661	<u>25 889</u> 18 661	<u>31 025</u> 21 004
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>25 098</u> 18 942	<u>33 702</u> 21 320	<u>24 314</u> 18 942	<u>34 246</u> 21 320	<u>35 967</u> 21 320	<u>32 997</u> 18 942	<u>26 175</u> 18 942	<u>31 347</u> 21 320
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>25 388</u> 19 226	<u>34 029</u> 21 640	<u>24 605</u> 19 226	<u>34 572</u> 21 640	<u>36 293</u> 21 640	<u>33 288</u> 19 226	<u>26 465</u> 19 226	<u>31 674</u> 21 640
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>25 681</u> 19 514	<u>34 359</u> 21 964	<u>24 898</u> 19 514	<u>34 903</u> 21 964	<u>36 624</u> 21 964	<u>33 581</u> 19 514	<u>26 759</u> 19 514	<u>32 004</u> 21 964
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>25 574</u> 19 408	<u>34 238</u> 21 845	<u>24 790</u> 19 408	<u>34 781</u> 21 845	<u>36 502</u> 21 845	<u>33 473</u> 19 408	<u>26 651</u> 19 408	<u>31 883</u> 21 845
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>25 871</u> 19 699	<u>34 572</u> 22 172	<u>25 087</u> 19 699	<u>35 115</u> 22 172	<u>36 836</u> 22 172	<u>33 770</u> 19 699	<u>26 948</u> 19 699	<u>32 217</u> 22 172
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>26 172</u> 19 995	<u>34 911</u> 22 505	<u>25 388</u> 19 995	<u>35 454</u> 22 505	<u>37 175</u> 22 505	<u>34 071</u> 19 995	<u>27 249</u> 19 995	<u>32 556</u> 22 505
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>26 478</u> 20 295	<u>35 256</u> 22 843	<u>25 695</u> 20 295	<u>35 800</u> 22 843	<u>37 521</u> 22 843	<u>34 378</u> 20 295	<u>27 556</u> 20 295	<u>32 901</u> 22 843
212-101-1000	7473-2010 27,5	3										
212-101-1001		3	1	2400	<u>25 429</u> 19 196	<u>26 960</u> 18 304	<u>23 371</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196	<u>22 166</u> 18 304	<u>30 545</u> 18 304	<u>23 980</u> 19 196	<u>28 943</u> 19 196
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>24 748</u> 19 390	<u>25 612</u> 18 488	<u>23 124</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390	<u>21 944</u> 18 488	<u>28 538</u> 18 488	<u>23 514</u> 19 390	<u>27 406</u> 19 390

				,	-
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	
212-101-1000	7473-2010 27,5	3			
212-101-1001		3	1	2400	<u>32 964</u> 19 196
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>30 527</u> 19 390

							-	-	-	-	-
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>21 478</u> 19 100	<u>28 397</u> 19 790	<u>29 100</u> 19 330	<u>30 933</u> 19 790	<u>26 837</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>30 933</u> 19 790
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>21 680</u> 19 299	<u>28 607</u> 19 996	<u>29 305</u> 19 531	<u>31 143</u> 19 996	<u>27 046</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>21 086</u> 18 714	<u>27 991</u> 19 390	<u>28 703</u> 18 939	<u>30 527</u> 19 390	<u>26 431</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390	<u>30 527</u> 19 390
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>21 280</u> 18 905	<u>28 192</u> 19 588	<u>28 900</u> 19 133	<u>30 728</u> 19 588	<u>26 632</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>30 728</u> 19 588
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>21 680</u> 19 299	<u>28 607</u> 19 996	<u>29 305</u> 19 531	<u>31 143</u> 19 996	<u>27 046</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>31 143</u> 19 996
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>21 887</u> 19 502	<u>28 821</u> 20 207	<u>29 514</u> 19 737	<u>31 357</u> 20 207	<u>27 260</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>31 357</u> 20 207
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>21 887</u> 19 502	<u>28 821</u> 20 207	<u>29 514</u> 19 737	<u>31 357</u> 20 207	<u>27 260</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>31 357</u> 20 207
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>22 097</u> 19 709	<u>29 039</u> 20 422	<u>29 727</u> 19 947	<u>31 575</u> 20 422	<u>27 478</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>31 575</u> 20 422
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>22 533</u> 20 138	<u>29 490</u> 20 866	<u>30 168</u> 20 380	<u>32 026</u> 20 866	<u>27 930</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866	<u>32 026</u> 20 866
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>22 758</u> 20 359	<u>29 723</u> 21 095	<u>30 395</u> 20 604	<u>32 259</u> 21 095	<u>28 162</u> 21 095	<u>31 186</u> 21 095	<u>32 259</u> 21 095
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>22 619</u> 19 911	<u>33 328</u> 22 807	<u>32 454</u> 20 536	<u>36 632</u> 22 807	<u>31 416</u> 22 807	<u>35 120</u> 22 807	<u>36 632</u> 22 807
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>22 506</u> 20 112	<u>31 697</u> 23 038	<u>30 536</u> 20 743	<u>34 233</u> 23 038	<u>30 136</u> 23 038	<u>33 160</u> 23 038	<u>34 233</u> 23 038

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>25 154</u> 19 790	<u>25 999</u> 18 870	<u>23 530</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>22 332</u> 18 870	<u>28 925</u> 18 870	<u>23 920</u> 19 790	<u>27 812</u> 19 790
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>25 364</u> 19 996	<u>26 199</u> 19 066	<u>23 740</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>22 531</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066	<u>24 130</u> 19 996	<u>28 022</u> 19 996
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>24 748</u> 19 390	<u>25 612</u> 18 488	<u>23 124</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390	<u>21 944</u> 18 488	<u>28 538</u> 18 488	<u>23 514</u> 19 390	<u>27 406</u> 19 390
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>24 949</u> 19 588	<u>25 803</u> 18 677	<u>23 325</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>22 136</u> 18 677	<u>28 730</u> 18 677	<u>23 715</u> 19 588	<u>27 607</u> 19 588
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>25 364</u> 19 996	<u>26 199</u> 19 066	<u>23 740</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>22 531</u> 19 066	<u>29 125</u> 19 066	<u>24 130</u> 19 996	<u>28 022</u> 19 996
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>25 578</u> 20 207	<u>26 403</u> 19 267	<u>23 954</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>22 735</u> 19 267	<u>29 329</u> 19 267	<u>24 344</u> 20 207	<u>28 235</u> 20 207
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>25 578</u> 20 207	<u>26 403</u> 19 267	<u>23 954</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>22 735</u> 19 267	<u>29 329</u> 19 267	<u>24 344</u> 20 207	<u>28 235</u> 20 207
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>25 796</u> 20 422	<u>26 611</u> 19 472	<u>24 172</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>22 944</u> 19 472	<u>29 537</u> 19 472	<u>24 562</u> 20 422	<u>28 454</u> 20 422
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>26 247</u> 20 866	<u>27 041</u> 19 895	<u>24 623</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866	<u>23 374</u> 19 895	<u>29 967</u> 19 895	<u>25 013</u> 20 866	<u>28 905</u> 20 866
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>26 480</u> 21 095	<u>27 263</u> 20 114	<u>24 856</u> 21 095	<u>31 186</u> 21 095	<u>23 596</u> 20 114	<u>30 189</u> 20 114	<u>25 246</u> 21 095	<u>29 138</u> 21 095
212-101-1100	7473-2010	3										
212-101-1101		3	1	2400	<u>29 098</u> 22 807	<u>27 958</u> 19 286	<u>27 040</u> 22 807	<u>35 120</u> 22 807	<u>23 164</u> 19 286	<u>31 542</u> 19 286	<u>27 649</u> 22 807	<u>32 611</u> 22 807
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>28 454</u> 23 038	<u>26 620</u> 19 481	<u>26 830</u> 23 038	<u>33 160</u> 23 038	<u>22 952</u> 19 481	<u>29 546</u> 19 481	<u>27 220</u> 23 038	<u>31 112</u> 23 038

					-
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>30 933</u> 19 790
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>31 143</u> 19 996
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>30 527</u> 19 390
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>30 728</u> 19 588
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>31 143</u> 19 996
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>31 357</u> 20 207
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>31 357</u> 20 207
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 575</u> 20 422
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>32 026</u> 20 866
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>32 259</u> 21 095
212-101-1100	7473-2010 30	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>36 632</u> 22 807
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>34 233</u> 23 038

							-	-	-	-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>22 928</u> 20 527	<u>32 179</u> 23 513	<u>30 971</u> 21 171	<u>34 715</u> 23 513	<u>30 619</u> 23 513	<u>33 642</u> 23 513	<u>34 715</u> 23 513
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>23 145</u> 20 740	<u>32 428</u> 23 758	<u>31 195</u> 21 391	<u>34 964</u> 23 758	<u>30 868</u> 23 758	<u>33 891</u> 23 758	<u>34 964</u> 23 758
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>22 506</u> 20 112	<u>31 697</u> 23 038	<u>30 536</u> 20 743	<u>34 233</u> 23 038	<u>30 136</u> 23 038	<u>33 160</u> 23 038	<u>34 233</u> 23 038
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>22 715</u> 20 317	<u>31 936</u> 23 273	<u>30 751</u> 20 955	<u>34 472</u> 23 273	<u>30 375</u> 23 273	<u>33 399</u> 23 273	<u>34 472</u> 23 273
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>23 145</u> 20 740	<u>32 428</u> 23 758	<u>31 195</u> 21 391	<u>34 964</u> 23 758	<u>30 868</u> 23 758	<u>33 891</u> 23 758	<u>34 964</u> 23 758
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>23 367</u> 20 959	<u>32 682</u> 24 008	<u>31 423</u> 21 617	<u>35 218</u> 24 008	<u>31 122</u> 24 008	<u>34 145</u> 24 008	<u>35 218</u> 24 008
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>23 367</u> 20 959	<u>32 682</u> 24 008	<u>31 423</u> 21 617	<u>35 218</u> 24 008	<u>31 122</u> 24 008	<u>34 145</u> 24 008	<u>35 218</u> 24 008
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>23 593</u> 21 182	<u>32 942</u> 24 263	<u>31 657</u> 21 847	<u>35 478</u> 24 263	<u>31 381</u> 24 263	<u>34 405</u> 24 263	<u>35 478</u> 24 263
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>24 061</u> 21 642	<u>33 478</u> 24 791	<u>32 140</u> 22 321	<u>36 014</u> 24 791	<u>31 917</u> 24 791	<u>34 941</u> 24 791	<u>36 014</u> 24 791
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>24 303</u> 21 880	<u>33 755</u> 25 063	<u>32 389</u> 22 567	<u>36 290</u> 25 063	<u>32 194</u> 25 063	<u>35 218</u> 25 063	<u>36 290</u> 25 063
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>23 866</u> 21 138	<u>35 414</u> 24 860	<u>33 497</u> 21 563	<u>38 718</u> 24 860	<u>33 502</u> 24 860	<u>37 206</u> 24 860	<u>38 718</u> 24 860
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>23 766</u> 21 352	<u>33 803</u> 25 111	<u>31 590</u> 21 780	<u>36 339</u> 25 111	<u>32 243</u> 25 111	<u>35 266</u> 25 111	<u>36 339</u> 25 111

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>28 936</u> 23 513	<u>27 028</u> 19 882	<u>27 312</u> 23 513	<u>33 642</u> 23 513	<u>23 360</u> 19 882	<u>29 954</u> 19 882	<u>27 703</u> 23 513	<u>31 594</u> 23 513
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>29 185</u> 23 758	<u>27 238</u> 20 089	<u>27 561</u> 23 758	<u>33 891</u> 23 758	<u>23 571</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>27 951</u> 23 758	<u>31 843</u> 23 758
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>28 454</u> 23 038	<u>26 620</u> 19 481	<u>26 830</u> 23 038	<u>33 160</u> 23 038	<u>22 952</u> 19 481	<u>29 546</u> 19 481	<u>27 220</u> 23 038	<u>31 112</u> 23 038
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>28 693</u> 23 273	<u>26 822</u> 19 679	<u>27 069</u> 23 273	<u>33 399</u> 23 273	<u>23 154</u> 19 679	<u>29 748</u> 19 679	<u>27 459</u> 23 273	<u>31 350</u> 23 273
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>29 185</u> 23 758	<u>27 238</u> 20 089	<u>27 561</u> 23 758	<u>33 891</u> 23 758	<u>23 571</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>27 951</u> 23 758	<u>31 843</u> 23 758
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>29 439</u> 24 008	<u>27 453</u> 20 301	<u>27 815</u> 24 008	<u>34 145</u> 24 008	<u>23 786</u> 20 301	<u>30 379</u> 20 301	<u>28 205</u> 24 008	<u>32 097</u> 24 008
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>29 439</u> 24 008	<u>27 453</u> 20 301	<u>27 815</u> 24 008	<u>34 145</u> 24 008	<u>23 786</u> 20 301	<u>30 379</u> 20 301	<u>28 205</u> 24 008	<u>32 097</u> 24 008
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>29 699</u> 24 263	<u>27 673</u> 20 517	<u>28 075</u> 24 263	<u>34 405</u> 24 263	<u>24 005</u> 20 517	<u>30 599</u> 20 517	<u>28 465</u> 24 263	<u>32 357</u> 24 263
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>30 235</u> 24 791	<u>28 126</u> 20 963	<u>28 611</u> 24 791	<u>34 941</u> 24 791	<u>24 458</u> 20 963	<u>31 052</u> 20 963	<u>29 001</u> 24 791	<u>32 893</u> 24 791
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>30 511</u> 25 063	<u>28 360</u> 21 193	<u>28 887</u> 25 063	<u>35 218</u> 25 063	<u>24 692</u> 21 193	<u>31 286</u> 21 193	<u>29 278</u> 25 063	<u>33 169</u> 25 063
212-101-1200	7473-2010 35	3										
212-101-1201		3	1	2400	<u>31 183</u> 24 860	<u>29 409</u> 20 714	<u>29 125</u> 24 860	<u>37 206</u> 24 860	<u>24 616</u> 20 714	<u>32 994</u> 20 714	<u>29 735</u> 24 860	<u>34 697</u> 24 860
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>30 560</u> 25 111	<u>28 086</u> 20 924	<u>28 936</u> 25 111	<u>35 266</u> 25 111	<u>24 418</u> 20 924	<u>31 012</u> 20 924	<u>29 326</u> 25 111	<u>33 218</u> 25 111

					-
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>34 715</u> 23 513
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>34 964</u> 23 758
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>34 233</u> 23 038
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>34 472</u> 23 273
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>34 964</u> 23 758
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>35 218</u> 24 008
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>35 218</u> 24 008
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>35 478</u> 24 263
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>36 014</u> 24 791
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>36 290</u> 25 063
212-101-1200	7473-2010 35	3			
212-101-1201		3	1	2400	<u>38 718</u> 24 860
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>36 339</u> 25 111

							-	-	-	-	-
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>24 213</u> 21 792	<u>34 329</u> 25 629	<u>32 046</u> 22 229	<u>36 865</u> 25 629	<u>32 769</u> 25 629	<u>35 792</u> 25 629	<u>36 865</u> 25 629
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>24 444</u> 22 019	<u>34 601</u> 25 896	<u>32 281</u> 22 461	<u>37 137</u> 25 896	<u>33 040</u> 25 896	<u>36 064</u> 25 896	<u>37 137</u> 25 896
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>23 766</u> 21 352	<u>33 803</u> 25 111	<u>31 590</u> 21 780	<u>36 339</u> 25 111	<u>32 243</u> 25 111	<u>35 266</u> 25 111	<u>36 339</u> 25 111
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>23 988</u> 21 570	<u>34 064</u> 25 367	<u>31 816</u> 22 003	<u>36 600</u> 25 367	<u>32 503</u> 25 367	<u>35 527</u> 25 367	<u>36 600</u> 25 367
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>24 444</u> 22 019	<u>34 601</u> 25 896	<u>32 281</u> 22 461	<u>37 137</u> 25 896	<u>33 040</u> 25 896	<u>36 064</u> 25 896	<u>37 137</u> 25 896
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>24 680</u> 22 251	<u>34 878</u> 26 168	<u>32 522</u> 22 697	<u>37 414</u> 26 168	<u>33 317</u> 26 168	<u>36 341</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>24 680</u> 22 251	<u>34 878</u> 26 168	<u>32 522</u> 22 697	<u>37 414</u> 26 168	<u>33 317</u> 26 168	<u>36 341</u> 26 168	<u>37 414</u> 26 168
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>24 920</u> 22 488	<u>35 160</u> 26 447	<u>32 767</u> 22 939	<u>37 696</u> 26 447	<u>33 600</u> 26 447	<u>36 623</u> 26 447	<u>37 696</u> 26 447
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>25 417</u> 22 977	<u>35 745</u> 27 022	<u>33 273</u> 23 438	<u>38 281</u> 27 022	<u>34 184</u> 27 022	<u>37 208</u> 27 022	<u>38 281</u> 27 022
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>25 673</u> 23 229	<u>36 046</u> 27 319	<u>33 535</u> 23 695	<u>38 582</u> 27 319	<u>34 486</u> 27 319	<u>37 509</u> 27 319	<u>38 582</u> 27 319
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>24 730</u> 21 988	<u>37 687</u> 27 097	<u>34 593</u> 22 641	<u>40 991</u> 27 097	<u>35 775</u> 27 097	<u>39 479</u> 27 097	<u>40 991</u> 27 097
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>24 638</u> 22 210	<u>36 100</u> 27 371	<u>32 696</u> 22 869	<u>38 635</u> 27 371	<u>34 539</u> 27 371	<u>37 563</u> 27 371	<u>38 635</u> 27 371

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>31 086</u> 25 629	<u>28 524</u> 21 355	<u>29 462</u> 25 629	<u>35 792</u> 25 629	<u>24 857</u> 21 355	<u>31 450</u> 21 355	<u>29 853</u> 25 629	<u>33 744</u> 25 629
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>31 358</u> 25 896	<u>28 750</u> 21 577	<u>29 734</u> 25 896	<u>36 064</u> 25 896	<u>25 083</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>30 124</u> 25 896	<u>34 015</u> 25 896
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>30 560</u> 25 111	<u>28 086</u> 20 924	<u>28 936</u> 25 111	<u>35 266</u> 25 111	<u>24 418</u> 20 924	<u>31 012</u> 20 924	<u>29 326</u> 25 111	<u>33 218</u> 25 111
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>30 821</u> 25 367	<u>28 303</u> 21 137	<u>29 197</u> 25 367	<u>35 527</u> 25 367	<u>24 635</u> 21 137	<u>31 229</u> 21 137	<u>29 587</u> 25 367	<u>33 479</u> 25 367
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>31 358</u> 25 896	<u>28 750</u> 21 577	<u>29 734</u> 25 896	<u>36 064</u> 25 896	<u>25 083</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>30 124</u> 25 896	<u>34 015</u> 25 896
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>31 635</u> 26 168	<u>28 981</u> 21 805	<u>30 011</u> 26 168	<u>36 341</u> 26 168	<u>25 314</u> 21 805	<u>31 907</u> 21 805	<u>30 401</u> 26 168	<u>34 292</u> 26 168
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>31 635</u> 26 168	<u>28 981</u> 21 805	<u>30 011</u> 26 168	<u>36 341</u> 26 168	<u>25 314</u> 21 805	<u>31 907</u> 21 805	<u>30 401</u> 26 168	<u>34 292</u> 26 168
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>31 917</u> 26 447	<u>29 217</u> 22 036	<u>30 293</u> 26 447	<u>36 623</u> 26 447	<u>25 549</u> 22 036	<u>32 143</u> 22 036	<u>30 684</u> 26 447	<u>34 575</u> 26 447
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>32 502</u> 27 022	<u>29 703</u> 22 516	<u>30 878</u> 27 022	<u>37 208</u> 27 022	<u>26 036</u> 22 516	<u>32 629</u> 22 516	<u>31 268</u> 27 022	<u>35 159</u> 27 022
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>32 803</u> 27 319	<u>29 955</u> 22 763	<u>31 179</u> 27 319	<u>37 509</u> 27 319	<u>26 287</u> 22 763	<u>32 881</u> 22 763	<u>31 569</u> 27 319	<u>35 461</u> 27 319
212-101-1300	40 7473-2010	3										
212-101-1301		3	1	2400	<u>33 456</u> 27 097	<u>30 041</u> 21 336	<u>31 398</u> 27 097	<u>39 479</u> 27 097	<u>25 247</u> 21 336	<u>33 625</u> 21 336	<u>32 008</u> 27 097	<u>36 970</u> 27 097
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 856</u> 27 371	<u>28 724</u> 21 551	<u>31 232</u> 27 371	<u>37 563</u> 27 371	<u>25 056</u> 21 551	<u>31 650</u> 21 551	<u>31 623</u> 27 371	<u>35 514</u> 27 371

					-
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>36 865</u> 25 629
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>37 137</u> 25 896
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>36 339</u> 25 111
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>36 600</u> 25 367
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>37 137</u> 25 896
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>37 414</u> 26 168
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>37 414</u> 26 168
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>37 696</u> 26 447
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>38 281</u> 27 022
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>38 582</u> 27 319
212-101-1300	7473-2010 40	3			
212-101-1301		3	1	2400	<u>40 991</u> 27 097
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 635</u> 27 371

							-	-	-	-	-
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>25 104</u> 22 668	<u>36 673</u> 27 935	<u>33 175</u> 23 341	<u>39 209</u> 27 935	<u>35 112</u> 27 935	<u>38 136</u> 27 935	<u>39 209</u> 27 935
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>25 343</u> 22 904	<u>36 969</u> 28 226	<u>33 422</u> 23 584	<u>39 504</u> 28 226	<u>35 408</u> 28 226	<u>38 432</u> 28 226	<u>39 504</u> 28 226
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>24 638</u> 22 210	<u>36 100</u> 27 371	<u>32 696</u> 22 869	<u>38 635</u> 27 371	<u>34 539</u> 27 371	<u>37 563</u> 27 371	<u>38 635</u> 27 371
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>24 869</u> 22 437	<u>36 383</u> 27 650	<u>32 933</u> 23 103	<u>38 919</u> 27 650	<u>34 823</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650	<u>38 919</u> 27 650
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>25 343</u> 22 904	<u>36 969</u> 28 226	<u>33 422</u> 23 584	<u>39 504</u> 28 226	<u>35 408</u> 28 226	<u>38 432</u> 28 226	<u>39 504</u> 28 226
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>25 588</u> 23 145	<u>37 270</u> 28 523	<u>33 675</u> 23 832	<u>39 806</u> 28 523	<u>35 710</u> 28 523	<u>38 733</u> 28 523	<u>39 806</u> 28 523
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>25 588</u> 23 145	<u>37 270</u> 28 523	<u>33 675</u> 23 832	<u>39 806</u> 28 523	<u>35 710</u> 28 523	<u>38 733</u> 28 523	<u>39 806</u> 28 523
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>25 839</u> 23 392	<u>37 579</u> 28 827	<u>33 932</u> 24 086	<u>40 115</u> 28 827	<u>36 018</u> 28 827	<u>39 042</u> 28 827	<u>40 115</u> 28 827
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>26 355</u> 23 900	<u>38 215</u> 29 454	<u>34 464</u> 24 609	<u>40 751</u> 29 454	<u>36 655</u> 29 454	<u>39 678</u> 29 454	<u>40 751</u> 29 454
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>26 622</u> 24 163	<u>38 544</u> 29 777	<u>34 739</u> 24 880	<u>41 080</u> 29 777	<u>36 984</u> 29 777	<u>40 007</u> 29 777	<u>41 080</u> 29 777
212-101-1400	45 7473-2010	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>25 630</u> 22 874	<u>38 513</u> 27 910	<u>35 743</u> 23 773	<u>41 817</u> 27 910	<u>36 601</u> 27 910	<u>40 305</u> 27 910	<u>41 817</u> 27 910
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>25 548</u> 23 105	<u>36 934</u> 28 192	<u>33 858</u> 24 013	<u>39 470</u> 28 192	<u>35 373</u> 28 192	<u>38 397</u> 28 192	<u>39 470</u> 28 192

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 430</u> 27 935	<u>29 175</u> 21 996	<u>31 806</u> 27 935	<u>38 136</u> 27 935	<u>25 508</u> 21 996	<u>32 101</u> 21 996	<u>32 196</u> 27 935	<u>36 088</u> 27 935
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>33 725</u> 28 226	<u>29 408</u> 22 225	<u>32 102</u> 28 226	<u>38 432</u> 28 226	<u>25 740</u> 22 225	<u>32 334</u> 22 225	<u>32 492</u> 28 226	<u>36 383</u> 28 226
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 856</u> 27 371	<u>28 724</u> 21 551	<u>31 232</u> 27 371	<u>37 563</u> 27 371	<u>25 056</u> 21 551	<u>31 650</u> 21 551	<u>31 623</u> 27 371	<u>35 514</u> 27 371
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 140</u> 27 650	<u>28 947</u> 21 771	<u>31 516</u> 27 650	<u>37 846</u> 27 650	<u>25 280</u> 21 771	<u>31 873</u> 21 771	<u>31 906</u> 27 650	<u>35 798</u> 27 650
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>33 725</u> 28 226	<u>29 408</u> 22 225	<u>32 102</u> 28 226	<u>38 432</u> 28 226	<u>25 740</u> 22 225	<u>32 334</u> 22 225	<u>32 492</u> 28 226	<u>36 383</u> 28 226
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 027</u> 28 523	<u>29 646</u> 22 459	<u>32 403</u> 28 523	<u>38 733</u> 28 523	<u>25 978</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459	<u>32 794</u> 28 523	<u>36 685</u> 28 523
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 027</u> 28 523	<u>29 646</u> 22 459	<u>32 403</u> 28 523	<u>38 733</u> 28 523	<u>25 978</u> 22 459	<u>32 572</u> 22 459	<u>32 794</u> 28 523	<u>36 685</u> 28 523
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 336</u> 28 827	<u>29 888</u> 22 698	<u>32 712</u> 28 827	<u>39 042</u> 28 827	<u>26 221</u> 22 698	<u>32 814</u> 22 698	<u>33 102</u> 28 827	<u>36 994</u> 28 827
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 972</u> 29 454	<u>30 390</u> 23 191	<u>33 348</u> 29 454	<u>39 678</u> 29 454	<u>26 722</u> 23 191	<u>33 316</u> 23 191	<u>33 739</u> 29 454	<u>37 630</u> 29 454
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 301</u> 29 777	<u>30 648</u> 23 446	<u>33 677</u> 29 777	<u>40 007</u> 29 777	<u>26 981</u> 23 446	<u>33 575</u> 23 446	<u>34 067</u> 29 777	<u>37 959</u> 29 777
212-101-1400	7473-2010 45	3										
212-101-1401		3	1	2400	<u>34 282</u> 27 910	<u>30 691</u> 21 976	<u>32 224</u> 27 910	<u>40 305</u> 27 910	<u>25 897</u> 21 976	<u>34 276</u> 21 976	<u>32 834</u> 27 910	<u>37 796</u> 27 910
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>33 691</u> 28 192	<u>29 380</u> 22 198	<u>32 067</u> 28 192	<u>38 397</u> 28 192	<u>25 713</u> 22 198	<u>32 307</u> 22 198	<u>32 457</u> 28 192	<u>36 349</u> 28 192

					-
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 209</u> 27 935
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 504</u> 28 226
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 635</u> 27 371
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 919</u> 27 650
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 504</u> 28 226
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 806</u> 28 523
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 806</u> 28 523
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 115</u> 28 827
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 751</u> 29 454
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 080</u> 29 777
212-101-1400	7473-2010 45	3			
212-101-1401		3	1	2400	<u>41 817</u> 27 910
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>39 470</u> 28 192

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>34 281</u> 28 773	<u>29 845</u> 22 655	<u>32 657</u> 28 773	<u>38 987</u> 28 773	<u>26 178</u> 22 655	<u>32 772</u> 22 655	<u>33 047</u> 28 773	<u>36 939</u> 28 773
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>34 586</u> 29 073	<u>30 085</u> 22 891	<u>32 962</u> 29 073	<u>39 292</u> 29 073	<u>26 418</u> 22 891	<u>33 011</u> 22 891	<u>33 352</u> 29 073	<u>37 244</u> 29 073
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>33 691</u> 28 192	<u>29 380</u> 22 198	<u>32 067</u> 28 192	<u>38 397</u> 28 192	<u>25 713</u> 22 198	<u>32 307</u> 22 198	<u>32 457</u> 28 192	<u>36 349</u> 28 192
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>33 983</u> 28 480	<u>29 611</u> 22 424	<u>32 359</u> 28 480	<u>38 689</u> 28 480	<u>25 943</u> 22 424	<u>32 537</u> 22 424	<u>32 749</u> 28 480	<u>36 641</u> 28 480
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>34 586</u> 29 073	<u>30 085</u> 22 891	<u>32 962</u> 29 073	<u>39 292</u> 29 073	<u>26 418</u> 22 891	<u>33 011</u> 22 891	<u>33 352</u> 29 073	<u>37 244</u> 29 073
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>34 897</u> 29 379	<u>30 330</u> 23 132	<u>33 273</u> 29 379	<u>39 603</u> 29 379	<u>26 663</u> 23 132	<u>33 256</u> 23 132	<u>33 663</u> 29 379	<u>37 555</u> 29 379
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>34 897</u> 29 379	<u>30 330</u> 23 132	<u>33 273</u> 29 379	<u>39 603</u> 29 379	<u>26 663</u> 23 132	<u>33 256</u> 23 132	<u>33 663</u> 29 379	<u>37 555</u> 29 379
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>35 214</u> 29 692	<u>30 580</u> 23 379	<u>33 590</u> 29 692	<u>39 920</u> 29 692	<u>26 913</u> 23 379	<u>33 506</u> 23 379	<u>33 980</u> 29 692	<u>37 872</u> 29 692
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>35 870</u> 30 337	<u>31 096</u> 23 887	<u>34 246</u> 30 337	<u>40 576</u> 30 337	<u>27 429</u> 23 887	<u>34 023</u> 23 887	<u>34 636</u> 30 337	<u>38 528</u> 30 337
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>36 209</u> 30 671	<u>31 363</u> 24 149	<u>34 585</u> 30 671	<u>40 915</u> 30 671	<u>27 696</u> 24 149	<u>34 289</u> 24 149	<u>34 975</u> 30 671	<u>38 867</u> 30 671
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3										
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 043</u> 14 879	<u>20 870</u> 12 310	<u>18 985</u> 14 879	<u>27 066</u> 14 879	<u>16 076</u> 12 310	<u>24 455</u> 12 310	<u>19 594</u> 14 879	<u>24 557</u> 14 879
212-101-1600	5, 7473-2010	3										

					-
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>40 060</u> 28 773
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>40 365</u> 29 073
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>39 470</u> 28 192
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>39 762</u> 28 480
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>40 365</u> 29 073
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>40 676</u> 29 379
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>40 676</u> 29 379
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>40 993</u> 29 692
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>41 649</u> 30 337
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>41 988</u> 30 671
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3			
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 578</u> 14 879
212-101-1600	5, 7473-2010	3			

							-	-	-	-	-
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>15 690</u> 13 091	<u>25 640</u> 15 240	<u>25 058</u> 13 256	<u>28 944</u> 15 240	<u>23 728</u> 15 240	<u>27 432</u> 15 240	<u>28 944</u> 15 240
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>16 156</u> 13 549	<u>25 732</u> 15 330	<u>25 333</u> 13 527	<u>29 036</u> 15 330	<u>23 820</u> 15 330	<u>27 524</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>15 978</u> 13 686	<u>24 024</u> 15 485	<u>23 343</u> 13 663	<u>26 559</u> 15 485	<u>22 463</u> 15 485	<u>25 487</u> 15 485	<u>26 559</u> 15 485
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>16 119</u> 13 826	<u>24 184</u> 15 643	<u>23 485</u> 13 803	<u>26 720</u> 15 643	<u>22 624</u> 15 643	<u>25 647</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>16 264</u> 13 968	<u>24 348</u> 15 804	<u>23 629</u> 13 945	<u>26 884</u> 15 804	<u>22 787</u> 15 804	<u>25 811</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>16 563</u> 14 262	<u>24 686</u> 16 137	<u>23 928</u> 14 239	<u>27 222</u> 16 137	<u>23 125</u> 16 137	<u>26 149</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>16 717</u> 14 414	<u>24 860</u> 16 309	<u>24 081</u> 14 390	<u>27 396</u> 16 309	<u>23 300</u> 16 309	<u>26 323</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>16 119</u> 13 826	<u>24 184</u> 15 643	<u>23 485</u> 13 803	<u>26 720</u> 15 643	<u>22 624</u> 15 643	<u>25 647</u> 15 643	<u>26 720</u> 15 643
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>16 264</u> 13 968	<u>24 348</u> 15 804	<u>23 629</u> 13 945	<u>26 884</u> 15 804	<u>22 787</u> 15 804	<u>25 811</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>16 412</u> 14 114	<u>24 515</u> 15 969	<u>23 777</u> 14 090	<u>27 051</u> 15 969	<u>22 955</u> 15 969	<u>25 978</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>16 717</u> 14 414	<u>24 860</u> 16 309	<u>24 081</u> 14 390	<u>27 396</u> 16 309	<u>23 300</u> 16 309	<u>26 323</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>16 875</u> 14 569	<u>25 039</u> 16 484	<u>24 239</u> 14 545	<u>27 575</u> 16 484	<u>23 478</u> 16 484	<u>26 502</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 409</u> 15 240	<u>21 496</u> 12 925	<u>19 351</u> 15 240	<u>27 432</u> 15 240	<u>16 702</u> 12 925	<u>25 080</u> 12 925	<u>19 961</u> 15 240	<u>24 923</u> 15 240
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3										
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 501</u> 15 330	<u>22 152</u> 13 571	<u>19 443</u> 15 330	<u>27 524</u> 15 330	<u>17 358</u> 13 571	<u>25 737</u> 13 571	<u>20 053</u> 15 330	<u>25 015</u> 15 330
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>20 780</u> 15 485	<u>20 755</u> 13 709	<u>19 156</u> 15 485	<u>25 487</u> 15 485	<u>17 088</u> 13 709	<u>23 681</u> 13 709	<u>19 547</u> 15 485	<u>23 438</u> 15 485
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>20 941</u> 15 643	<u>20 897</u> 13 848	<u>19 317</u> 15 643	<u>25 647</u> 15 643	<u>17 230</u> 13 848	<u>23 824</u> 13 848	<u>19 707</u> 15 643	<u>23 599</u> 15 643
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 105</u> 15 804	<u>21 043</u> 13 991	<u>19 481</u> 15 804	<u>25 811</u> 15 804	<u>17 375</u> 13 991	<u>23 969</u> 13 991	<u>19 871</u> 15 804	<u>23 763</u> 15 804
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>21 443</u> 16 137	<u>21 342</u> 14 286	<u>19 819</u> 16 137	<u>26 149</u> 16 137	<u>17 674</u> 14 286	<u>24 268</u> 14 286	<u>20 209</u> 16 137	<u>24 101</u> 16 137
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>21 617</u> 16 309	<u>21 496</u> 14 438	<u>19 993</u> 16 309	<u>26 323</u> 16 309	<u>17 829</u> 14 438	<u>24 422</u> 14 438	<u>20 383</u> 16 309	<u>24 275</u> 16 309
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>20 941</u> 15 643	<u>20 897</u> 13 848	<u>19 317</u> 15 643	<u>25 647</u> 15 643	<u>17 230</u> 13 848	<u>23 824</u> 13 848	<u>19 707</u> 15 643	<u>23 599</u> 15 643
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 105</u> 15 804	<u>21 043</u> 13 991	<u>19 481</u> 15 804	<u>25 811</u> 15 804	<u>17 375</u> 13 991	<u>23 969</u> 13 991	<u>19 871</u> 15 804	<u>23 763</u> 15 804
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>21 272</u> 15 969	<u>21 191</u> 14 137	<u>19 648</u> 15 969	<u>25 978</u> 15 969	<u>17 523</u> 14 137	<u>24 117</u> 14 137	<u>20 038</u> 15 969	<u>23 930</u> 15 969
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>21 617</u> 16 309	<u>21 496</u> 14 438	<u>19 993</u> 16 309	<u>26 323</u> 16 309	<u>17 829</u> 14 438	<u>24 422</u> 14 438	<u>20 383</u> 16 309	<u>24 275</u> 16 309
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>21 795</u> 16 484	<u>21 654</u> 14 593	<u>20 172</u> 16 484	<u>26 502</u> 16 484	<u>17 987</u> 14 593	<u>24 580</u> 14 593	<u>20 562</u> 16 484	<u>24 453</u> 16 484

					-
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 944</u> 15 240
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3			
212-101-1701		3	1	2400	<u>29 036</u> 15 330
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>26 559</u> 15 485
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>26 720</u> 15 643
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>26 720</u> 15 643
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>27 575</u> 16 484

							-	-	-	-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>16 264</u> 13 968	<u>24 348</u> 15 804	<u>23 629</u> 13 945	<u>26 884</u> 15 804	<u>22 787</u> 15 804	<u>25 811</u> 15 804	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>16 412</u> 14 114	<u>24 515</u> 15 969	<u>23 777</u> 14 090	<u>27 051</u> 15 969	<u>22 955</u> 15 969	<u>25 978</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>16 563</u> 14 262	<u>24 686</u> 16 137	<u>23 928</u> 14 239	<u>27 222</u> 16 137	<u>23 125</u> 16 137	<u>26 149</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>16 875</u> 14 569	<u>25 039</u> 16 484	<u>24 239</u> 14 545	<u>27 575</u> 16 484	<u>23 478</u> 16 484	<u>26 502</u> 16 484	<u>27 575</u> 16 484
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>17 036</u> 14 727	<u>25 221</u> 16 663	<u>24 399</u> 14 703	<u>27 757</u> 16 663	<u>23 660</u> 16 663	<u>26 684</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>16 412</u> 14 114	<u>24 515</u> 15 969	<u>23 777</u> 14 090	<u>27 051</u> 15 969	<u>22 955</u> 15 969	<u>25 978</u> 15 969	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>16 563</u> 14 262	<u>24 686</u> 16 137	<u>23 928</u> 14 239	<u>27 222</u> 16 137	<u>23 125</u> 16 137	<u>26 149</u> 16 137	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>16 717</u> 14 414	<u>24 860</u> 16 309	<u>24 081</u> 14 390	<u>27 396</u> 16 309	<u>23 300</u> 16 309	<u>26 323</u> 16 309	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>17 036</u> 14 727	<u>25 221</u> 16 663	<u>24 399</u> 14 703	<u>27 757</u> 16 663	<u>23 660</u> 16 663	<u>26 684</u> 16 663	<u>27 757</u> 16 663
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>17 200</u> 14 889	<u>25 407</u> 16 847	<u>24 563</u> 14 865	<u>27 943</u> 16 847	<u>23 846</u> 16 847	<u>26 870</u> 16 847	<u>27 943</u> 16 847
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>16 611</u> 13 998	<u>26 190</u> 15 781	<u>25 791</u> 13 978	<u>29 494</u> 15 781	<u>24 278</u> 15 781	<u>27 982</u> 15 781	<u>29 494</u> 15 781
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>16 438</u> 14 139	<u>24 486</u> 15 941	<u>23 806</u> 14 119	<u>27 022</u> 15 941	<u>22 926</u> 15 941	<u>25 949</u> 15 941	<u>27 022</u> 15 941

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 105</u> 15 804	<u>21 043</u> 13 991	<u>19 481</u> 15 804	<u>25 811</u> 15 804	<u>17 375</u> 13 991	<u>23 969</u> 13 991	<u>19 871</u> 15 804	<u>23 763</u> 15 804
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>21 272</u> 15 969	<u>21 191</u> 14 137	<u>19 648</u> 15 969	<u>25 978</u> 15 969	<u>17 523</u> 14 137	<u>24 117</u> 14 137	<u>20 038</u> 15 969	<u>23 930</u> 15 969
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>21 443</u> 16 137	<u>21 342</u> 14 286	<u>19 819</u> 16 137	<u>26 149</u> 16 137	<u>17 674</u> 14 286	<u>24 268</u> 14 286	<u>20 209</u> 16 137	<u>24 101</u> 16 137
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>21 795</u> 16 484	<u>21 654</u> 14 593	<u>20 172</u> 16 484	<u>26 502</u> 16 484	<u>17 987</u> 14 593	<u>24 580</u> 14 593	<u>20 562</u> 16 484	<u>24 453</u> 16 484
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>21 978</u> 16 663	<u>21 815</u> 14 752	<u>20 354</u> 16 663	<u>26 684</u> 16 663	<u>18 148</u> 14 752	<u>24 741</u> 14 752	<u>20 744</u> 16 663	<u>24 635</u> 16 663
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>21 272</u> 15 969	<u>21 191</u> 14 137	<u>19 648</u> 15 969	<u>25 978</u> 15 969	<u>17 523</u> 14 137	<u>24 117</u> 14 137	<u>20 038</u> 15 969	<u>23 930</u> 15 969
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>21 443</u> 16 137	<u>21 342</u> 14 286	<u>19 819</u> 16 137	<u>26 149</u> 16 137	<u>17 674</u> 14 286	<u>24 268</u> 14 286	<u>20 209</u> 16 137	<u>24 101</u> 16 137
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>21 617</u> 16 309	<u>21 496</u> 14 438	<u>19 993</u> 16 309	<u>26 323</u> 16 309	<u>17 829</u> 14 438	<u>24 422</u> 14 438	<u>20 383</u> 16 309	<u>24 275</u> 16 309
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>21 978</u> 16 663	<u>21 815</u> 14 752	<u>20 354</u> 16 663	<u>26 684</u> 16 663	<u>18 148</u> 14 752	<u>24 741</u> 14 752	<u>20 744</u> 16 663	<u>24 635</u> 16 663
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>22 164</u> 16 847	<u>21 980</u> 14 914	<u>20 540</u> 16 847	<u>26 870</u> 16 847	<u>18 312</u> 14 914	<u>24 906</u> 14 914	<u>20 930</u> 16 847	<u>24 821</u> 16 847
212-101-1800	10, 7473-2010	3										
212-101-1801		3	1	2400	<u>21 959</u> 15 781	<u>22 606</u> 14 018	<u>19 901</u> 15 781	<u>27 982</u> 15 781	<u>17 812</u> 14 018	<u>26 190</u> 14 018	<u>20 511</u> 15 781	<u>25 473</u> 15 781
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>21 243</u> 15 941	<u>21 214</u> 14 159	<u>19 619</u> 15 941	<u>25 949</u> 15 941	<u>17 546</u> 14 159	<u>24 140</u> 14 159	<u>20 009</u> 15 941	<u>23 901</u> 15 941

					-
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>26 884</u> 15 804
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>27 575</u> 16 484
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>27 757</u> 16 663
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>27 051</u> 15 969
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>27 222</u> 16 137
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>27 396</u> 16 309
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>27 757</u> 16 663
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>27 943</u> 16 847
212-101-1800	10, 7473-2010	3			
212-101-1801		3	1	2400	<u>29 494</u> 15 781
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>27 022</u> 15 941

							-	-	-	-	-
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>16 585</u> 14 283	<u>24 652</u> 16 103	<u>23 952</u> 14 263	<u>27 187</u> 16 103	<u>23 091</u> 16 103	<u>26 115</u> 16 103	<u>27 187</u> 16 103
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>16 734</u> 14 431	<u>24 820</u> 16 269	<u>24 102</u> 14 410	<u>27 356</u> 16 269	<u>23 260</u> 16 269	<u>26 283</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>17 043</u> 14 734	<u>25 168</u> 16 612	<u>24 410</u> 14 713	<u>27 704</u> 16 612	<u>23 608</u> 16 612	<u>26 631</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>17 202</u> 14 891	<u>25 348</u> 16 789	<u>24 569</u> 14 870	<u>27 884</u> 16 789	<u>23 787</u> 16 789	<u>26 811</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>16 585</u> 14 283	<u>24 652</u> 16 103	<u>23 952</u> 14 263	<u>27 187</u> 16 103	<u>23 091</u> 16 103	<u>26 115</u> 16 103	<u>27 187</u> 16 103
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>16 734</u> 14 431	<u>24 820</u> 16 269	<u>24 102</u> 14 410	<u>27 356</u> 16 269	<u>23 260</u> 16 269	<u>26 283</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>16 887</u> 14 581	<u>24 992</u> 16 439	<u>24 254</u> 14 560	<u>27 528</u> 16 439	<u>23 432</u> 16 439	<u>26 455</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>17 202</u> 14 891	<u>25 348</u> 16 789	<u>24 569</u> 14 870	<u>27 884</u> 16 789	<u>23 787</u> 16 789	<u>26 811</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>17 365</u> 15 051	<u>25 531</u> 16 969	<u>24 731</u> 15 030	<u>28 067</u> 16 969	<u>23 971</u> 16 969	<u>26 994</u> 16 969	<u>28 067</u> 16 969
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>16 734</u> 14 431	<u>24 820</u> 16 269	<u>24 102</u> 14 410	<u>27 356</u> 16 269	<u>23 260</u> 16 269	<u>26 283</u> 16 269	<u>27 356</u> 16 269
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>16 887</u> 14 581	<u>24 992</u> 16 439	<u>24 254</u> 14 560	<u>27 528</u> 16 439	<u>23 432</u> 16 439	<u>26 455</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>17 043</u> 14 734	<u>25 168</u> 16 612	<u>24 410</u> 14 713	<u>27 704</u> 16 612	<u>23 608</u> 16 612	<u>26 631</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>17 365</u> 15 051	<u>25 531</u> 16 969	<u>24 731</u> 15 030	<u>28 067</u> 16 969	<u>23 971</u> 16 969	<u>26 994</u> 16 969	<u>28 067</u> 16 969

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>21 408</u> 16 103	<u>21 360</u> 14 304	<u>19 784</u> 16 103	<u>26 115</u> 16 103	<u>17 693</u> 14 304	<u>24 286</u> 14 304	<u>20 175</u> 16 103	<u>24 066</u> 16 103
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>21 577</u> 16 269	<u>21 510</u> 14 451	<u>19 953</u> 16 269	<u>26 283</u> 16 269	<u>17 843</u> 14 451	<u>24 436</u> 14 451	<u>20 343</u> 16 269	<u>24 235</u> 16 269
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>21 925</u> 16 612	<u>21 819</u> 14 756	<u>20 301</u> 16 612	<u>26 631</u> 16 612	<u>18 152</u> 14 756	<u>24 745</u> 14 756	<u>20 691</u> 16 612	<u>24 583</u> 16 612
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>22 105</u> 16 789	<u>21 979</u> 14 913	<u>20 481</u> 16 789	<u>26 811</u> 16 789	<u>18 311</u> 14 913	<u>24 905</u> 14 913	<u>20 871</u> 16 789	<u>24 763</u> 16 789
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>21 408</u> 16 103	<u>21 360</u> 14 304	<u>19 784</u> 16 103	<u>26 115</u> 16 103	<u>17 693</u> 14 304	<u>24 286</u> 14 304	<u>20 175</u> 16 103	<u>24 066</u> 16 103
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>21 577</u> 16 269	<u>21 510</u> 14 451	<u>19 953</u> 16 269	<u>26 283</u> 16 269	<u>17 843</u> 14 451	<u>24 436</u> 14 451	<u>20 343</u> 16 269	<u>24 235</u> 16 269
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>21 749</u> 16 439	<u>21 663</u> 14 602	<u>20 125</u> 16 439	<u>26 455</u> 16 439	<u>17 996</u> 14 602	<u>24 589</u> 14 602	<u>20 515</u> 16 439	<u>24 407</u> 16 439
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>22 105</u> 16 789	<u>21 979</u> 14 913	<u>20 481</u> 16 789	<u>26 811</u> 16 789	<u>18 311</u> 14 913	<u>24 905</u> 14 913	<u>20 871</u> 16 789	<u>24 763</u> 16 789
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>22 288</u> 16 969	<u>22 142</u> 15 073	<u>20 664</u> 16 969	<u>26 994</u> 16 969	<u>18 474</u> 15 073	<u>25 068</u> 15 073	<u>21 054</u> 16 969	<u>24 946</u> 16 969
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>21 577</u> 16 269	<u>21 510</u> 14 451	<u>19 953</u> 16 269	<u>26 283</u> 16 269	<u>17 843</u> 14 451	<u>24 436</u> 14 451	<u>20 343</u> 16 269	<u>24 235</u> 16 269
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>21 749</u> 16 439	<u>21 663</u> 14 602	<u>20 125</u> 16 439	<u>26 455</u> 16 439	<u>17 996</u> 14 602	<u>24 589</u> 14 602	<u>20 515</u> 16 439	<u>24 407</u> 16 439
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>21 925</u> 16 612	<u>21 819</u> 14 756	<u>20 301</u> 16 612	<u>26 631</u> 16 612	<u>18 152</u> 14 756	<u>24 745</u> 14 756	<u>20 691</u> 16 612	<u>24 583</u> 16 612
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>22 288</u> 16 969	<u>22 142</u> 15 073	<u>20 664</u> 16 969	<u>26 994</u> 16 969	<u>18 474</u> 15 073	<u>25 068</u> 15 073	<u>21 054</u> 16 969	<u>24 946</u> 16 969

					-
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 187</u> 16 103
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>27 356</u> 16 269
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>27 704</u> 16 612
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>27 884</u> 16 789
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 187</u> 16 103
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>27 356</u> 16 269
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>27 528</u> 16 439
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>27 884</u> 16 789
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 067</u> 16 969
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>27 356</u> 16 269
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>27 528</u> 16 439
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>27 704</u> 16 612
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 067</u> 16 969

							-	-	-	-	-
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>17 531</u> 15 215	<u>25 719</u> 17 154	<u>24 897</u> 15 193	<u>28 254</u> 17 154	<u>24 158</u> 17 154	<u>27 182</u> 17 154	<u>28 254</u> 17 154
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>16 887</u> 14 581	<u>24 992</u> 16 439	<u>24 254</u> 14 560	<u>27 528</u> 16 439	<u>23 432</u> 16 439	<u>26 455</u> 16 439	<u>27 528</u> 16 439
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>17 043</u> 14 734	<u>25 168</u> 16 612	<u>24 410</u> 14 713	<u>27 704</u> 16 612	<u>23 608</u> 16 612	<u>26 631</u> 16 612	<u>27 704</u> 16 612
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>17 202</u> 14 891	<u>25 348</u> 16 789	<u>24 569</u> 14 870	<u>27 884</u> 16 789	<u>23 787</u> 16 789	<u>26 811</u> 16 789	<u>27 884</u> 16 789
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>17 531</u> 15 215	<u>25 719</u> 17 154	<u>24 897</u> 15 193	<u>28 254</u> 17 154	<u>24 158</u> 17 154	<u>27 182</u> 17 154	<u>28 254</u> 17 154
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>17 701</u> 15 382	<u>25 910</u> 17 342	<u>25 067</u> 15 360	<u>28 446</u> 17 342	<u>24 349</u> 17 342	<u>27 373</u> 17 342	<u>28 446</u> 17 342
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>16 611</u> 13 998	<u>26 648</u> 16 232	<u>25 791</u> 13 978	<u>29 952</u> 16 232	<u>24 736</u> 16 232	<u>28 440</u> 16 232	<u>29 952</u> 16 232
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>16 438</u> 14 139	<u>24 949</u> 16 396	<u>23 806</u> 14 119	<u>27 485</u> 16 396	<u>23 388</u> 16 396	<u>26 412</u> 16 396	<u>27 485</u> 16 396
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>16 585</u> 14 283	<u>25 119</u> 16 563	<u>23 952</u> 14 263	<u>27 655</u> 16 563	<u>23 558</u> 16 563	<u>26 582</u> 16 563	<u>27 655</u> 16 563
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>16 734</u> 14 431	<u>25 292</u> 16 734	<u>24 102</u> 14 410	<u>27 828</u> 16 734	<u>23 732</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734	<u>27 828</u> 16 734
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>17 043</u> 14 734	<u>25 650</u> 17 086	<u>24 410</u> 14 713	<u>28 186</u> 17 086	<u>24 090</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086	<u>28 186</u> 17 086
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>17 202</u> 14 891	<u>25 835</u> 17 268	<u>24 569</u> 14 870	<u>28 371</u> 17 268	<u>24 275</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>28 371</u> 17 268

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>22 475</u> 17 154	<u>22 308</u> 15 237	<u>20 852</u> 17 154	<u>27 182</u> 17 154	<u>18 641</u> 15 237	<u>25 234</u> 15 237	<u>21 242</u> 17 154	<u>25 133</u> 17 154
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>21 749</u> 16 439	<u>21 663</u> 14 602	<u>20 125</u> 16 439	<u>26 455</u> 16 439	<u>17 996</u> 14 602	<u>24 589</u> 14 602	<u>20 515</u> 16 439	<u>24 407</u> 16 439
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>21 925</u> 16 612	<u>21 819</u> 14 756	<u>20 301</u> 16 612	<u>26 631</u> 16 612	<u>18 152</u> 14 756	<u>24 745</u> 14 756	<u>20 691</u> 16 612	<u>24 583</u> 16 612
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>22 105</u> 16 789	<u>21 979</u> 14 913	<u>20 481</u> 16 789	<u>26 811</u> 16 789	<u>18 311</u> 14 913	<u>24 905</u> 14 913	<u>20 871</u> 16 789	<u>24 763</u> 16 789
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>22 475</u> 17 154	<u>22 308</u> 15 237	<u>20 852</u> 17 154	<u>27 182</u> 17 154	<u>18 641</u> 15 237	<u>25 234</u> 15 237	<u>21 242</u> 17 154	<u>25 133</u> 17 154
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>22 667</u> 17 342	<u>22 478</u> 15 404	<u>21 043</u> 17 342	<u>27 373</u> 17 342	<u>18 811</u> 15 404	<u>25 404</u> 15 404	<u>21 433</u> 17 342	<u>25 325</u> 17 342
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3										
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 417</u> 16 232	<u>22 606</u> 14 018	<u>20 359</u> 16 232	<u>28 440</u> 16 232	<u>17 812</u> 14 018	<u>26 190</u> 14 018	<u>20 969</u> 16 232	<u>25 931</u> 16 232
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>21 706</u> 16 396	<u>21 214</u> 14 159	<u>20 082</u> 16 396	<u>26 412</u> 16 396	<u>17 546</u> 14 159	<u>24 140</u> 14 159	<u>20 472</u> 16 396	<u>24 364</u> 16 396
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>21 876</u> 16 563	<u>21 360</u> 14 304	<u>20 252</u> 16 563	<u>26 582</u> 16 563	<u>17 693</u> 14 304	<u>24 286</u> 14 304	<u>20 642</u> 16 563	<u>24 534</u> 16 563
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 049</u> 16 734	<u>21 510</u> 14 451	<u>20 425</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734	<u>17 843</u> 14 451	<u>24 436</u> 14 451	<u>20 816</u> 16 734	<u>24 707</u> 16 734
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>22 407</u> 17 086	<u>21 819</u> 14 756	<u>20 783</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086	<u>18 152</u> 14 756	<u>24 745</u> 14 756	<u>21 174</u> 17 086	<u>25 065</u> 17 086
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>22 592</u> 17 268	<u>21 979</u> 14 913	<u>20 968</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>18 311</u> 14 913	<u>24 905</u> 14 913	<u>21 358</u> 17 268	<u>25 250</u> 17 268

					-
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>28 254</u> 17 154
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>27 528</u> 16 439
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>27 704</u> 16 612
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>27 884</u> 16 789
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>28 254</u> 17 154
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>28 446</u> 17 342
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			
212-101-1901		3	1	2400	<u>29 952</u> 16 232
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>27 485</u> 16 396
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>27 655</u> 16 563
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>27 828</u> 16 734
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>28 186</u> 17 086
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>28 371</u> 17 268

							-	-	-	-	-
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>16 585</u> 14 283	<u>25 119</u> 16 563	<u>23 952</u> 14 263	<u>27 655</u> 16 563	<u>23 558</u> 16 563	<u>26 582</u> 16 563	<u>27 655</u> 16 563
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>16 734</u> 14 431	<u>25 292</u> 16 734	<u>24 102</u> 14 410	<u>27 828</u> 16 734	<u>23 732</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734	<u>27 828</u> 16 734
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>16 887</u> 14 581	<u>25 470</u> 16 908	<u>24 254</u> 14 560	<u>28 006</u> 16 908	<u>23 909</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908	<u>28 006</u> 16 908
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>17 202</u> 14 891	<u>25 835</u> 17 268	<u>24 569</u> 14 870	<u>28 371</u> 17 268	<u>24 275</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>28 371</u> 17 268
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>17 365</u> 15 051	<u>26 024</u> 17 454	<u>24 731</u> 15 030	<u>28 560</u> 17 454	<u>24 463</u> 17 454	<u>27 487</u> 17 454	<u>28 560</u> 17 454
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>16 734</u> 14 431	<u>25 292</u> 16 734	<u>24 102</u> 14 410	<u>27 828</u> 16 734	<u>23 732</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734	<u>27 828</u> 16 734
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>16 887</u> 14 581	<u>25 470</u> 16 908	<u>24 254</u> 14 560	<u>28 006</u> 16 908	<u>23 909</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908	<u>28 006</u> 16 908
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>17 043</u> 14 734	<u>25 650</u> 17 086	<u>24 410</u> 14 713	<u>28 186</u> 17 086	<u>24 090</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086	<u>28 186</u> 17 086
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>17 365</u> 15 051	<u>26 024</u> 17 454	<u>24 731</u> 15 030	<u>28 560</u> 17 454	<u>24 463</u> 17 454	<u>27 487</u> 17 454	<u>28 560</u> 17 454
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>17 531</u> 15 215	<u>26 216</u> 17 644	<u>24 897</u> 15 193	<u>28 752</u> 17 644	<u>24 656</u> 17 644	<u>27 680</u> 17 644	<u>28 752</u> 17 644
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>16 887</u> 14 581	<u>25 470</u> 16 908	<u>24 254</u> 14 560	<u>28 006</u> 16 908	<u>23 909</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908	<u>28 006</u> 16 908
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>17 043</u> 14 734	<u>25 650</u> 17 086	<u>24 410</u> 14 713	<u>28 186</u> 17 086	<u>24 090</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086	<u>28 186</u> 17 086
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>17 202</u> 14 891	<u>25 835</u> 17 268	<u>24 569</u> 14 870	<u>28 371</u> 17 268	<u>24 275</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>28 371</u> 17 268

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>21 876</u> 16 563	<u>21 360</u> 14 304	<u>20 252</u> 16 563	<u>26 582</u> 16 563	<u>17 693</u> 14 304	<u>24 286</u> 14 304	<u>20 642</u> 16 563	<u>24 534</u> 16 563
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 049</u> 16 734	<u>21 510</u> 14 451	<u>20 425</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734	<u>17 843</u> 14 451	<u>24 436</u> 14 451	<u>20 816</u> 16 734	<u>24 707</u> 16 734
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>22 227</u> 16 908	<u>21 663</u> 14 602	<u>20 603</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908	<u>17 996</u> 14 602	<u>24 589</u> 14 602	<u>20 993</u> 16 908	<u>24 884</u> 16 908
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>22 592</u> 17 268	<u>21 979</u> 14 913	<u>20 968</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>18 311</u> 14 913	<u>24 905</u> 14 913	<u>21 358</u> 17 268	<u>25 250</u> 17 268
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>22 781</u> 17 454	<u>22 142</u> 15 073	<u>21 157</u> 17 454	<u>27 487</u> 17 454	<u>18 474</u> 15 073	<u>25 068</u> 15 073	<u>21 547</u> 17 454	<u>25 439</u> 17 454
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>22 049</u> 16 734	<u>21 510</u> 14 451	<u>20 425</u> 16 734	<u>26 756</u> 16 734	<u>17 843</u> 14 451	<u>24 436</u> 14 451	<u>20 816</u> 16 734	<u>24 707</u> 16 734
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>22 227</u> 16 908	<u>21 663</u> 14 602	<u>20 603</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908	<u>17 996</u> 14 602	<u>24 589</u> 14 602	<u>20 993</u> 16 908	<u>24 884</u> 16 908
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>22 407</u> 17 086	<u>21 819</u> 14 756	<u>20 783</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086	<u>18 152</u> 14 756	<u>24 745</u> 14 756	<u>21 174</u> 17 086	<u>25 065</u> 17 086
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>22 781</u> 17 454	<u>22 142</u> 15 073	<u>21 157</u> 17 454	<u>27 487</u> 17 454	<u>18 474</u> 15 073	<u>25 068</u> 15 073	<u>21 547</u> 17 454	<u>25 439</u> 17 454
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>22 973</u> 17 644	<u>22 308</u> 15 237	<u>21 349</u> 17 644	<u>27 680</u> 17 644	<u>18 641</u> 15 237	<u>25 234</u> 15 237	<u>21 740</u> 17 644	<u>25 631</u> 17 644
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>22 227</u> 16 908	<u>21 663</u> 14 602	<u>20 603</u> 16 908	<u>26 933</u> 16 908	<u>17 996</u> 14 602	<u>24 589</u> 14 602	<u>20 993</u> 16 908	<u>24 884</u> 16 908
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>22 407</u> 17 086	<u>21 819</u> 14 756	<u>20 783</u> 17 086	<u>27 113</u> 17 086	<u>18 152</u> 14 756	<u>24 745</u> 14 756	<u>21 174</u> 17 086	<u>25 065</u> 17 086
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>22 592</u> 17 268	<u>21 979</u> 14 913	<u>20 968</u> 17 268	<u>27 298</u> 17 268	<u>18 311</u> 14 913	<u>24 905</u> 14 913	<u>21 358</u> 17 268	<u>25 250</u> 17 268

					-
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>27 655</u> 16 563
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>27 828</u> 16 734
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>28 006</u> 16 908
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>28 371</u> 17 268
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>28 560</u> 17 454
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>27 828</u> 16 734
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>28 006</u> 16 908
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>28 186</u> 17 086
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>28 560</u> 17 454
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>28 752</u> 17 644
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>28 006</u> 16 908
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>28 186</u> 17 086
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>28 371</u> 17 268

							-	-	-	-	-
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>17 531</u> 15 215	<u>26 216</u> 17 644	<u>24 897</u> 15 193	<u>28 752</u> 17 644	<u>24 656</u> 17 644	<u>27 680</u> 17 644	<u>28 752</u> 17 644
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>17 701</u> 15 382	<u>26 413</u> 17 838	<u>25 067</u> 15 360	<u>28 949</u> 17 838	<u>24 853</u> 17 838	<u>27 877</u> 17 838	<u>28 949</u> 17 838
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>18 115</u> 15 478	<u>27 472</u> 17 044	<u>27 165</u> 15 330	<u>30 776</u> 17 044	<u>25 561</u> 17 044	<u>29 265</u> 17 044	<u>30 776</u> 17 044
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>17 957</u> 15 634	<u>25 782</u> 17 216	<u>25 194</u> 15 485	<u>28 318</u> 17 216	<u>24 221</u> 17 216	<u>27 245</u> 17 216	<u>28 318</u> 17 216
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>18 119</u> 15 794	<u>25 960</u> 17 392	<u>25 355</u> 15 643	<u>28 496</u> 17 392	<u>24 400</u> 17 392	<u>27 423</u> 17 392	<u>28 496</u> 17 392
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>18 284</u> 15 956	<u>26 143</u> 17 571	<u>25 518</u> 15 804	<u>28 679</u> 17 571	<u>24 582</u> 17 571	<u>27 606</u> 17 571	<u>28 679</u> 17 571
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>18 626</u> 16 292	<u>26 518</u> 17 941	<u>25 856</u> 16 137	<u>29 054</u> 17 941	<u>24 958</u> 17 941	<u>27 981</u> 17 941	<u>29 054</u> 17 941
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>18 802</u> 16 466	<u>26 712</u> 18 132	<u>26 031</u> 16 309	<u>29 248</u> 18 132	<u>25 152</u> 18 132	<u>28 175</u> 18 132	<u>29 248</u> 18 132
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>18 119</u> 15 794	<u>25 960</u> 17 392	<u>25 355</u> 15 643	<u>28 496</u> 17 392	<u>24 400</u> 17 392	<u>27 423</u> 17 392	<u>28 496</u> 17 392
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>18 284</u> 15 956	<u>26 143</u> 17 571	<u>25 518</u> 15 804	<u>28 679</u> 17 571	<u>24 582</u> 17 571	<u>27 606</u> 17 571	<u>28 679</u> 17 571
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>18 453</u> 16 123	<u>26 329</u> 17 754	<u>25 686</u> 15 969	<u>28 864</u> 17 754	<u>24 768</u> 17 754	<u>27 792</u> 17 754	<u>28 864</u> 17 754
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>18 802</u> 16 466	<u>26 712</u> 18 132	<u>26 031</u> 16 309	<u>29 248</u> 18 132	<u>25 152</u> 18 132	<u>28 175</u> 18 132	<u>29 248</u> 18 132

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>22 973</u> 17 644	<u>22 308</u> 15 237	<u>21 349</u> 17 644	<u>27 680</u> 17 644	<u>18 641</u> 15 237	<u>25 234</u> 15 237	<u>21 740</u> 17 644	<u>25 631</u> 17 644
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>23 170</u> 17 838	<u>22 478</u> 15 404	<u>21 546</u> 17 838	<u>27 877</u> 17 838	<u>18 811</u> 15 404	<u>25 404</u> 15 404	<u>21 937</u> 17 838	<u>25 828</u> 17 838
212-101-2000	15, 7473-2010	3										
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 242</u> 17 044	<u>24 239</u> 15 625	<u>21 184</u> 17 044	<u>29 265</u> 17 044	<u>19 445</u> 15 625	<u>27 823</u> 15 625	<u>21 793</u> 17 044	<u>26 756</u> 17 044
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>22 539</u> 17 216	<u>22 863</u> 15 783	<u>20 915</u> 17 216	<u>27 245</u> 17 216	<u>19 196</u> 15 783	<u>25 789</u> 15 783	<u>21 305</u> 17 216	<u>25 197</u> 17 216
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>22 717</u> 17 392	<u>23 027</u> 15 944	<u>21 093</u> 17 392	<u>27 423</u> 17 392	<u>19 359</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>21 484</u> 17 392	<u>25 375</u> 17 392
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>22 900</u> 17 571	<u>23 194</u> 16 108	<u>21 276</u> 17 571	<u>27 606</u> 17 571	<u>19 526</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>21 666</u> 17 571	<u>25 557</u> 17 571
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 275</u> 17 941	<u>23 538</u> 16 447	<u>21 651</u> 17 941	<u>27 981</u> 17 941	<u>19 871</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>22 042</u> 17 941	<u>25 933</u> 17 941
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>23 469</u> 18 132	<u>23 716</u> 16 622	<u>21 845</u> 18 132	<u>28 175</u> 18 132	<u>20 048</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>22 235</u> 18 132	<u>26 127</u> 18 132
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>22 717</u> 17 392	<u>23 027</u> 15 944	<u>21 093</u> 17 392	<u>27 423</u> 17 392	<u>19 359</u> 15 944	<u>25 953</u> 15 944	<u>21 484</u> 17 392	<u>25 375</u> 17 392
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>22 900</u> 17 571	<u>23 194</u> 16 108	<u>21 276</u> 17 571	<u>27 606</u> 17 571	<u>19 526</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>21 666</u> 17 571	<u>25 557</u> 17 571
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 085</u> 17 754	<u>23 364</u> 16 276	<u>21 461</u> 17 754	<u>27 792</u> 17 754	<u>19 697</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>21 852</u> 17 754	<u>25 743</u> 17 754
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>23 469</u> 18 132	<u>23 716</u> 16 622	<u>21 845</u> 18 132	<u>28 175</u> 18 132	<u>20 048</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>22 235</u> 18 132	<u>26 127</u> 18 132

					-
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>28 752</u> 17 644
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>28 949</u> 17 838
212-101-2000	15, 7473-2010	3			
212-101-2001		3	1	2400	<u>30 776</u> 17 044
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>28 318</u> 17 216
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>28 496</u> 17 392
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>28 679</u> 17 571
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>29 054</u> 17 941
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>29 248</u> 18 132
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>28 496</u> 17 392
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>28 679</u> 17 571
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>28 864</u> 17 754
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>29 248</u> 18 132

							-	-	-	-	-
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>18 982</u> 16 643	<u>26 910</u> 18 327	<u>26 209</u> 16 484	<u>29 446</u> 18 327	<u>25 350</u> 18 327	<u>28 373</u> 18 327	<u>29 446</u> 18 327
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>18 284</u> 15 956	<u>26 143</u> 17 571	<u>25 518</u> 15 804	<u>28 679</u> 17 571	<u>24 582</u> 17 571	<u>27 606</u> 17 571	<u>28 679</u> 17 571
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>18 453</u> 16 123	<u>26 329</u> 17 754	<u>25 686</u> 15 969	<u>28 864</u> 17 754	<u>24 768</u> 17 754	<u>27 792</u> 17 754	<u>28 864</u> 17 754
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>18 626</u> 16 292	<u>26 518</u> 17 941	<u>25 856</u> 16 137	<u>29 054</u> 17 941	<u>24 958</u> 17 941	<u>27 981</u> 17 941	<u>29 054</u> 17 941
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>18 982</u> 16 643	<u>26 910</u> 18 327	<u>26 209</u> 16 484	<u>29 446</u> 18 327	<u>25 350</u> 18 327	<u>28 373</u> 18 327	<u>29 446</u> 18 327
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>19 165</u> 16 824	<u>27 113</u> 18 526	<u>26 391</u> 16 663	<u>29 649</u> 18 526	<u>25 552</u> 18 526	<u>28 576</u> 18 526	<u>29 649</u> 18 526
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>18 453</u> 16 123	<u>26 329</u> 17 754	<u>25 686</u> 15 969	<u>28 864</u> 17 754	<u>24 768</u> 17 754	<u>27 792</u> 17 754	<u>28 864</u> 17 754
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>18 626</u> 16 292	<u>26 518</u> 17 941	<u>25 856</u> 16 137	<u>29 054</u> 17 941	<u>24 958</u> 17 941	<u>27 981</u> 17 941	<u>29 054</u> 17 941
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>18 802</u> 16 466	<u>26 712</u> 18 132	<u>26 031</u> 16 309	<u>29 248</u> 18 132	<u>25 152</u> 18 132	<u>28 175</u> 18 132	<u>29 248</u> 18 132
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>19 165</u> 16 824	<u>27 113</u> 18 526	<u>26 391</u> 16 663	<u>29 649</u> 18 526	<u>25 552</u> 18 526	<u>28 576</u> 18 526	<u>29 649</u> 18 526
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>19 353</u> 17 008	<u>27 320</u> 18 729	<u>26 577</u> 16 847	<u>29 856</u> 18 729	<u>25 759</u> 18 729	<u>28 783</u> 18 729	<u>29 856</u> 18 729
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>19 165</u> 16 824	<u>27 113</u> 18 526	<u>26 391</u> 16 663	<u>29 649</u> 18 526	<u>25 552</u> 18 526	<u>28 576</u> 18 526	<u>29 649</u> 18 526
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>19 353</u> 17 008	<u>27 320</u> 18 729	<u>26 577</u> 16 847	<u>29 856</u> 18 729	<u>25 759</u> 18 729	<u>28 783</u> 18 729	<u>29 856</u> 18 729

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>23 667</u> 18 327	<u>23 897</u> 16 801	<u>22 043</u> 18 327	<u>28 373</u> 18 327	<u>20 230</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801	<u>22 434</u> 18 327	<u>26 325</u> 18 327
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>22 900</u> 17 571	<u>23 194</u> 16 108	<u>21 276</u> 17 571	<u>27 606</u> 17 571	<u>19 526</u> 16 108	<u>26 120</u> 16 108	<u>21 666</u> 17 571	<u>25 557</u> 17 571
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 085</u> 17 754	<u>23 364</u> 16 276	<u>21 461</u> 17 754	<u>27 792</u> 17 754	<u>19 697</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>21 852</u> 17 754	<u>25 743</u> 17 754
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 275</u> 17 941	<u>23 538</u> 16 447	<u>21 651</u> 17 941	<u>27 981</u> 17 941	<u>19 871</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>22 042</u> 17 941	<u>25 933</u> 17 941
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>23 667</u> 18 327	<u>23 897</u> 16 801	<u>22 043</u> 18 327	<u>28 373</u> 18 327	<u>20 230</u> 16 801	<u>26 823</u> 16 801	<u>22 434</u> 18 327	<u>26 325</u> 18 327
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>23 870</u> 18 526	<u>24 083</u> 16 984	<u>22 246</u> 18 526	<u>28 576</u> 18 526	<u>20 416</u> 16 984	<u>27 009</u> 16 984	<u>22 636</u> 18 526	<u>26 528</u> 18 526
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 085</u> 17 754	<u>23 364</u> 16 276	<u>21 461</u> 17 754	<u>27 792</u> 17 754	<u>19 697</u> 16 276	<u>26 290</u> 16 276	<u>21 852</u> 17 754	<u>25 743</u> 17 754
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 275</u> 17 941	<u>23 538</u> 16 447	<u>21 651</u> 17 941	<u>27 981</u> 17 941	<u>19 871</u> 16 447	<u>26 464</u> 16 447	<u>22 042</u> 17 941	<u>25 933</u> 17 941
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>23 469</u> 18 132	<u>23 716</u> 16 622	<u>21 845</u> 18 132	<u>28 175</u> 18 132	<u>20 048</u> 16 622	<u>26 642</u> 16 622	<u>22 235</u> 18 132	<u>26 127</u> 18 132
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>23 870</u> 18 526	<u>24 083</u> 16 984	<u>22 246</u> 18 526	<u>28 576</u> 18 526	<u>20 416</u> 16 984	<u>27 009</u> 16 984	<u>22 636</u> 18 526	<u>26 528</u> 18 526
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>24 077</u> 18 729	<u>24 273</u> 17 170	<u>22 453</u> 18 729	<u>28 783</u> 18 729	<u>20 605</u> 17 170	<u>27 199</u> 17 170	<u>22 843</u> 18 729	<u>26 734</u> 18 729
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>23 870</u> 18 526	<u>24 083</u> 16 984	<u>22 246</u> 18 526	<u>28 576</u> 18 526	<u>20 416</u> 16 984	<u>27 009</u> 16 984	<u>22 636</u> 18 526	<u>26 528</u> 18 526
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>24 077</u> 18 729	<u>24 273</u> 17 170	<u>22 453</u> 18 729	<u>28 783</u> 18 729	<u>20 605</u> 17 170	<u>27 199</u> 17 170	<u>22 843</u> 18 729	<u>26 734</u> 18 729

					-
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>29 446</u> 18 327
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>28 679</u> 17 571
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>28 864</u> 17 754
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>29 054</u> 17 941
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>29 446</u> 18 327
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>29 649</u> 18 526
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>28 864</u> 17 754
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>29 054</u> 17 941
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>29 248</u> 18 132
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>29 649</u> 18 526
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>29 856</u> 18 729
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>29 649</u> 18 526
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>29 856</u> 18 729

							-	-	-	-	-
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>19 545</u> 17 197	<u>27 531</u> 18 938	<u>26 767</u> 17 034	<u>30 067</u> 18 938	<u>25 970</u> 18 938	<u>28 994</u> 18 938	<u>30 067</u> 18 938
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>19 742</u> 17 391	<u>27 747</u> 19 150	<u>26 962</u> 17 225	<u>30 283</u> 19 150	<u>26 187</u> 19 150	<u>29 210</u> 19 150	<u>30 283</u> 19 150
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>20 148</u> 17 790	<u>28 195</u> 19 591	<u>27 364</u> 17 621	<u>30 730</u> 19 591	<u>26 634</u> 19 591	<u>29 658</u> 19 591	<u>30 730</u> 19 591
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>19 573</u> 16 913	<u>28 480</u> 18 036	<u>28 540</u> 16 683	<u>31 784</u> 18 036	<u>26 569</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>19 430</u> 17 084	<u>26 800</u> 18 218	<u>26 582</u> 16 852	<u>29 336</u> 18 218	<u>25 239</u> 18 218	<u>28 263</u> 18 218	<u>29 336</u> 18 218
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>19 607</u> 17 258	<u>26 989</u> 18 404	<u>26 757</u> 17 024	<u>29 525</u> 18 404	<u>25 428</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>19 972</u> 17 618	<u>27 378</u> 18 787	<u>27 117</u> 17 378	<u>29 914</u> 18 787	<u>25 818</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>20 161</u> 17 803	<u>27 579</u> 18 985	<u>27 303</u> 17 561	<u>30 115</u> 18 985	<u>26 019</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>19 430</u> 17 084	<u>26 800</u> 18 218	<u>26 582</u> 16 852	<u>29 336</u> 18 218	<u>25 239</u> 18 218	<u>28 263</u> 18 218	<u>29 336</u> 18 218
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>19 607</u> 17 258	<u>26 989</u> 18 404	<u>26 757</u> 17 024	<u>29 525</u> 18 404	<u>25 428</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>19 788</u> 17 436	<u>27 182</u> 18 594	<u>26 935</u> 17 199	<u>29 718</u> 18 594	<u>25 621</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>20 161</u> 17 803	<u>27 579</u> 18 985	<u>27 303</u> 17 561	<u>30 115</u> 18 985	<u>26 019</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>30 115</u> 18 985

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>24 288</u> 18 938	<u>24 466</u> 17 361	<u>22 664</u> 18 938	<u>28 994</u> 18 938	<u>20 799</u> 17 361	<u>27 392</u> 17 361	<u>23 054</u> 18 938	<u>26 946</u> 18 938
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>24 504</u> 19 150	<u>24 665</u> 17 556	<u>22 880</u> 19 150	<u>29 210</u> 19 150	<u>20 997</u> 17 556	<u>27 591</u> 17 556	<u>23 270</u> 19 150	<u>27 162</u> 19 150
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>24 951</u> 19 591	<u>25 075</u> 17 960	<u>23 327</u> 19 591	<u>29 658</u> 19 591	<u>21 407</u> 17 960	<u>28 001</u> 17 960	<u>23 718</u> 19 591	<u>27 609</u> 19 591
212-101-2100	20, 7473-2010	3										
212-101-2101		3	1	2400	<u>24 250</u> 18 036	<u>25 781</u> 17 143	<u>22 192</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>20 987</u> 17 143	<u>29 365</u> 17 143	<u>22 801</u> 18 036	<u>27 763</u> 18 036
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>23 557</u> 18 218	<u>24 421</u> 17 316	<u>21 933</u> 18 218	<u>28 263</u> 18 218	<u>20 753</u> 17 316	<u>27 347</u> 17 316	<u>22 323</u> 18 218	<u>26 215</u> 18 218
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>23 746</u> 18 404	<u>24 600</u> 17 493	<u>22 122</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>20 933</u> 17 493	<u>27 526</u> 17 493	<u>22 512</u> 18 404	<u>26 404</u> 18 404
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>24 135</u> 18 787	<u>24 970</u> 17 857	<u>22 511</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>21 303</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>22 901</u> 18 787	<u>26 793</u> 18 787
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>24 336</u> 18 985	<u>25 161</u> 18 045	<u>22 712</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>21 494</u> 18 045	<u>28 087</u> 18 045	<u>23 102</u> 18 985	<u>26 994</u> 18 985
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>23 557</u> 18 218	<u>24 421</u> 17 316	<u>21 933</u> 18 218	<u>28 263</u> 18 218	<u>20 753</u> 17 316	<u>27 347</u> 17 316	<u>22 323</u> 18 218	<u>26 215</u> 18 218
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>23 746</u> 18 404	<u>24 600</u> 17 493	<u>22 122</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>20 933</u> 17 493	<u>27 526</u> 17 493	<u>22 512</u> 18 404	<u>26 404</u> 18 404
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>23 939</u> 18 594	<u>24 783</u> 17 673	<u>22 315</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>21 116</u> 17 673	<u>27 709</u> 17 673	<u>22 705</u> 18 594	<u>26 596</u> 18 594
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>24 336</u> 18 985	<u>25 161</u> 18 045	<u>22 712</u> 18 985	<u>29 042</u> 18 985	<u>21 494</u> 18 045	<u>28 087</u> 18 045	<u>23 102</u> 18 985	<u>26 994</u> 18 985

					-
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>30 067</u> 18 938
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>30 283</u> 19 150
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>30 730</u> 19 591
212-101-2100	20, 7473-2010	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 784</u> 18 036
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>29 336</u> 18 218
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 525</u> 18 404
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>29 914</u> 18 787
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 115</u> 18 985
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>29 336</u> 18 218
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 525</u> 18 404
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>29 718</u> 18 594
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 115</u> 18 985

							-	-	-	-	-
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>20 353</u> 17 993	<u>27 784</u> 19 187	<u>27 493</u> 17 748	<u>30 320</u> 19 187	<u>26 224</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>19 607</u> 17 258	<u>26 989</u> 18 404	<u>26 757</u> 17 024	<u>29 525</u> 18 404	<u>25 428</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>29 525</u> 18 404
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>19 788</u> 17 436	<u>27 182</u> 18 594	<u>26 935</u> 17 199	<u>29 718</u> 18 594	<u>25 621</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>29 718</u> 18 594
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>19 972</u> 17 618	<u>27 378</u> 18 787	<u>27 117</u> 17 378	<u>29 914</u> 18 787	<u>25 818</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>29 914</u> 18 787
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>20 353</u> 17 993	<u>27 784</u> 19 187	<u>27 493</u> 17 748	<u>30 320</u> 19 187	<u>26 224</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>20 550</u> 18 186	<u>27 994</u> 19 393	<u>27 687</u> 17 939	<u>30 530</u> 19 393	<u>26 434</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>20 353</u> 17 993	<u>27 784</u> 19 187	<u>27 493</u> 17 748	<u>30 320</u> 19 187	<u>26 224</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>30 320</u> 19 187
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>20 550</u> 18 186	<u>27 994</u> 19 393	<u>27 687</u> 17 939	<u>30 530</u> 19 393	<u>26 434</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>30 530</u> 19 393
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>20 750</u> 18 384	<u>28 208</u> 19 604	<u>27 885</u> 18 134	<u>30 744</u> 19 604	<u>26 648</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>30 744</u> 19 604
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>20 956</u> 18 586	<u>28 427</u> 19 819	<u>28 087</u> 18 333	<u>30 963</u> 19 819	<u>26 867</u> 19 819	<u>29 890</u> 19 819	<u>30 963</u> 19 819
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>21 380</u> 19 003	<u>28 880</u> 20 265	<u>28 506</u> 18 745	<u>31 416</u> 20 265	<u>27 319</u> 20 265	<u>30 343</u> 20 265	<u>31 416</u> 20 265
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>20 530</u> 17 855	<u>29 580</u> 19 118	<u>29 456</u> 17 585	<u>32 884</u> 19 118	<u>27 668</u> 19 118	<u>31 372</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>24 541</u> 19 187	<u>25 356</u> 18 237	<u>22 917</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>21 689</u> 18 237	<u>28 282</u> 18 237	<u>23 308</u> 19 187	<u>27 199</u> 19 187
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>23 746</u> 18 404	<u>24 600</u> 17 493	<u>22 122</u> 18 404	<u>28 452</u> 18 404	<u>20 933</u> 17 493	<u>27 526</u> 17 493	<u>22 512</u> 18 404	<u>26 404</u> 18 404
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>23 939</u> 18 594	<u>24 783</u> 17 673	<u>22 315</u> 18 594	<u>28 645</u> 18 594	<u>21 116</u> 17 673	<u>27 709</u> 17 673	<u>22 705</u> 18 594	<u>26 596</u> 18 594
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>24 135</u> 18 787	<u>24 970</u> 17 857	<u>22 511</u> 18 787	<u>28 841</u> 18 787	<u>21 303</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>22 901</u> 18 787	<u>26 793</u> 18 787
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>24 541</u> 19 187	<u>25 356</u> 18 237	<u>22 917</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>21 689</u> 18 237	<u>28 282</u> 18 237	<u>23 308</u> 19 187	<u>27 199</u> 19 187
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>24 751</u> 19 393	<u>25 556</u> 18 433	<u>23 127</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>21 888</u> 18 433	<u>28 482</u> 18 433	<u>23 517</u> 19 393	<u>27 409</u> 19 393
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>24 541</u> 19 187	<u>25 356</u> 18 237	<u>22 917</u> 19 187	<u>29 248</u> 19 187	<u>21 689</u> 18 237	<u>28 282</u> 18 237	<u>23 308</u> 19 187	<u>27 199</u> 19 187
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>24 751</u> 19 393	<u>25 556</u> 18 433	<u>23 127</u> 19 393	<u>29 457</u> 19 393	<u>21 888</u> 18 433	<u>28 482</u> 18 433	<u>23 517</u> 19 393	<u>27 409</u> 19 393
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>24 965</u> 19 604	<u>25 759</u> 18 634	<u>23 341</u> 19 604	<u>29 671</u> 19 604	<u>22 092</u> 18 634	<u>28 685</u> 18 634	<u>23 731</u> 19 604	<u>27 623</u> 19 604
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>25 184</u> 19 819	<u>25 967</u> 18 838	<u>23 560</u> 19 819	<u>29 890</u> 19 819	<u>22 300</u> 18 838	<u>28 893</u> 18 838	<u>23 950</u> 19 819	<u>27 842</u> 19 819
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>25 637</u> 20 265	<u>26 397</u> 19 262	<u>24 013</u> 20 265	<u>30 343</u> 20 265	<u>22 730</u> 19 262	<u>29 323</u> 19 262	<u>24 403</u> 20 265	<u>28 294</u> 20 265
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3										
212-101-2201		3	1	2400	<u>25 349</u> 19 118	<u>26 779</u> 18 125	<u>23 291</u> 19 118	<u>31 372</u> 19 118	<u>21 985</u> 18 125	<u>30 363</u> 18 125	<u>23 901</u> 19 118	<u>28 863</u> 19 118

					-
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>30 320</u> 19 187
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 525</u> 18 404
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>29 718</u> 18 594
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>29 914</u> 18 787
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>30 320</u> 19 187
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>30 530</u> 19 393
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>30 320</u> 19 187
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>30 530</u> 19 393
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>30 744</u> 19 604
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>30 963</u> 19 819
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>31 416</u> 20 265
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			
212-101-2201		3	1	2400	<u>32 884</u> 19 118

							-	-	-	-	-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>20 396</u> 18 035	<u>27 911</u> 19 311	<u>27 508</u> 17 762	<u>30 446</u> 19 311	<u>26 350</u> 19 311	<u>29 374</u> 19 311	<u>30 446</u> 19 311
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>20 583</u> 18 219	<u>28 111</u> 19 508	<u>27 692</u> 17 944	<u>30 647</u> 19 508	<u>26 550</u> 19 508	<u>29 574</u> 19 508	<u>30 647</u> 19 508
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>20 969</u> 18 599	<u>28 524</u> 19 914	<u>28 072</u> 18 318	<u>31 060</u> 19 914	<u>26 963</u> 19 914	<u>29 987</u> 19 914	<u>31 060</u> 19 914
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>21 168</u> 18 795	<u>28 737</u> 20 124	<u>28 267</u> 18 510	<u>31 273</u> 20 124	<u>27 176</u> 20 124	<u>30 200</u> 20 124	<u>31 273</u> 20 124
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>20 396</u> 18 035	<u>27 911</u> 19 311	<u>27 508</u> 17 762	<u>30 446</u> 19 311	<u>26 350</u> 19 311	<u>29 374</u> 19 311	<u>30 446</u> 19 311
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>20 583</u> 18 219	<u>28 111</u> 19 508	<u>27 692</u> 17 944	<u>30 647</u> 19 508	<u>26 550</u> 19 508	<u>29 574</u> 19 508	<u>30 647</u> 19 508
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>20 774</u> 18 407	<u>28 315</u> 19 709	<u>27 880</u> 18 129	<u>30 851</u> 19 709	<u>26 754</u> 19 709	<u>29 778</u> 19 709	<u>30 851</u> 19 709
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>21 168</u> 18 795	<u>28 737</u> 20 124	<u>28 267</u> 18 510	<u>31 273</u> 20 124	<u>27 176</u> 20 124	<u>30 200</u> 20 124	<u>31 273</u> 20 124
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>21 371</u> 18 995	<u>28 954</u> 20 338	<u>28 468</u> 18 707	<u>31 490</u> 20 338	<u>27 394</u> 20 338	<u>30 417</u> 20 338	<u>31 490</u> 20 338
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>20 583</u> 18 219	<u>28 111</u> 19 508	<u>27 692</u> 17 944	<u>30 647</u> 19 508	<u>26 550</u> 19 508	<u>29 574</u> 19 508	<u>30 647</u> 19 508
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>20 774</u> 18 407	<u>28 315</u> 19 709	<u>27 880</u> 18 129	<u>30 851</u> 19 709	<u>26 754</u> 19 709	<u>29 778</u> 19 709	<u>30 851</u> 19 709
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>20 969</u> 18 599	<u>28 524</u> 19 914	<u>28 072</u> 18 318	<u>31 060</u> 19 914	<u>26 963</u> 19 914	<u>29 987</u> 19 914	<u>31 060</u> 19 914
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>21 371</u> 18 995	<u>28 954</u> 20 338	<u>28 468</u> 18 707	<u>31 490</u> 20 338	<u>27 394</u> 20 338	<u>30 417</u> 20 338	<u>31 490</u> 20 338

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>24 667</u> 19 311	<u>25 429</u> 18 308	<u>23 043</u> 19 311	<u>29 374</u> 19 311	<u>21 761</u> 18 308	<u>28 355</u> 18 308	<u>23 434</u> 19 311	<u>27 325</u> 19 311
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>24 868</u> 19 508	<u>25 618</u> 18 495	<u>23 244</u> 19 508	<u>29 574</u> 19 508	<u>21 951</u> 18 495	<u>28 544</u> 18 495	<u>23 634</u> 19 508	<u>27 525</u> 19 508
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>25 281</u> 19 914	<u>26 010</u> 18 880	<u>23 657</u> 19 914	<u>29 987</u> 19 914	<u>22 342</u> 18 880	<u>28 936</u> 18 880	<u>24 047</u> 19 914	<u>27 938</u> 19 914
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>25 494</u> 20 124	<u>26 212</u> 19 079	<u>23 870</u> 20 124	<u>30 200</u> 20 124	<u>22 544</u> 19 079	<u>29 138</u> 19 079	<u>24 260</u> 20 124	<u>28 151</u> 20 124
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>24 667</u> 19 311	<u>25 429</u> 18 308	<u>23 043</u> 19 311	<u>29 374</u> 19 311	<u>21 761</u> 18 308	<u>28 355</u> 18 308	<u>23 434</u> 19 311	<u>27 325</u> 19 311
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>24 868</u> 19 508	<u>25 618</u> 18 495	<u>23 244</u> 19 508	<u>29 574</u> 19 508	<u>21 951</u> 18 495	<u>28 544</u> 18 495	<u>23 634</u> 19 508	<u>27 525</u> 19 508
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>25 072</u> 19 709	<u>25 812</u> 18 686	<u>23 448</u> 19 709	<u>29 778</u> 19 709	<u>22 145</u> 18 686	<u>28 738</u> 18 686	<u>23 838</u> 19 709	<u>27 730</u> 19 709
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>25 494</u> 20 124	<u>26 212</u> 19 079	<u>23 870</u> 20 124	<u>30 200</u> 20 124	<u>22 544</u> 19 079	<u>29 138</u> 19 079	<u>24 260</u> 20 124	<u>28 151</u> 20 124
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>25 711</u> 20 338	<u>26 418</u> 19 282	<u>24 087</u> 20 338	<u>30 417</u> 20 338	<u>22 751</u> 19 282	<u>29 344</u> 19 282	<u>24 477</u> 20 338	<u>28 369</u> 20 338
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>24 868</u> 19 508	<u>25 618</u> 18 495	<u>23 244</u> 19 508	<u>29 574</u> 19 508	<u>21 951</u> 18 495	<u>28 544</u> 18 495	<u>23 634</u> 19 508	<u>27 525</u> 19 508
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>25 072</u> 19 709	<u>25 812</u> 18 686	<u>23 448</u> 19 709	<u>29 778</u> 19 709	<u>22 145</u> 18 686	<u>28 738</u> 18 686	<u>23 838</u> 19 709	<u>27 730</u> 19 709
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>25 281</u> 19 914	<u>26 010</u> 18 880	<u>23 657</u> 19 914	<u>29 987</u> 19 914	<u>22 342</u> 18 880	<u>28 936</u> 18 880	<u>24 047</u> 19 914	<u>27 938</u> 19 914
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>25 711</u> 20 338	<u>26 418</u> 19 282	<u>24 087</u> 20 338	<u>30 417</u> 20 338	<u>22 751</u> 19 282	<u>29 344</u> 19 282	<u>24 477</u> 20 338	<u>28 369</u> 20 338

					-
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>30 446</u> 19 311
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>30 647</u> 19 508
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>31 060</u> 19 914
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>31 273</u> 20 124
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>30 446</u> 19 311
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>30 647</u> 19 508
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>30 851</u> 19 709
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>31 273</u> 20 124
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>31 490</u> 20 338
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>30 647</u> 19 508
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>30 851</u> 19 709
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>31 060</u> 19 914
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>31 490</u> 20 338

							-	-	-	-	-
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>21 579</u> 19 199	<u>29 176</u> 20 557	<u>28 672</u> 18 908	<u>31 712</u> 20 557	<u>27 616</u> 20 557	<u>30 639</u> 20 557	<u>31 712</u> 20 557
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>21 371</u> 18 995	<u>28 954</u> 20 338	<u>28 468</u> 18 707	<u>31 490</u> 20 338	<u>27 394</u> 20 338	<u>30 417</u> 20 338	<u>31 490</u> 20 338
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>21 579</u> 19 199	<u>29 176</u> 20 557	<u>28 672</u> 18 908	<u>31 712</u> 20 557	<u>27 616</u> 20 557	<u>30 639</u> 20 557	<u>31 712</u> 20 557
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>21 791</u> 19 408	<u>29 403</u> 20 780	<u>28 881</u> 19 114	<u>31 939</u> 20 780	<u>27 843</u> 20 780	<u>30 866</u> 20 780	<u>31 939</u> 20 780
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>22 007</u> 19 621	<u>29 635</u> 21 009	<u>29 094</u> 19 324	<u>32 171</u> 21 009	<u>28 075</u> 21 009	<u>31 098</u> 21 009	<u>32 171</u> 21 009
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>22 455</u> 20 062	<u>30 115</u> 21 481	<u>29 535</u> 19 758	<u>32 651</u> 21 481	<u>28 554</u> 21 481	<u>31 578</u> 21 481	<u>32 651</u> 21 481
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>21 762</u> 19 067	<u>29 855</u> 19 388	<u>30 830</u> 18 938	<u>33 159</u> 19 388	<u>27 943</u> 19 388	<u>31 647</u> 19 388	<u>33 159</u> 19 388
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>21 640</u> 19 260	<u>28 188</u> 19 584	<u>28 896</u> 19 129	<u>30 724</u> 19 584	<u>26 628</u> 19 584	<u>29 651</u> 19 584	<u>30 724</u> 19 584
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>22 044</u> 19 657	<u>28 598</u> 19 988	<u>29 297</u> 19 523	<u>31 134</u> 19 988	<u>27 038</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>31 134</u> 19 988
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>22 252</u> 19 861	<u>28 810</u> 20 196	<u>29 503</u> 19 727	<u>31 346</u> 20 196	<u>27 249</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>31 346</u> 20 196
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>21 640</u> 19 260	<u>28 188</u> 19 584	<u>28 896</u> 19 129	<u>30 724</u> 19 584	<u>26 628</u> 19 584	<u>29 651</u> 19 584	<u>30 724</u> 19 584
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>21 840</u> 19 456	<u>28 391</u> 19 784	<u>29 094</u> 19 324	<u>30 927</u> 19 784	<u>26 831</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784	<u>30 927</u> 19 784

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>25 933</u> 20 557	<u>26 629</u> 19 489	<u>24 309</u> 20 557	<u>30 639</u> 20 557	<u>22 961</u> 19 489	<u>29 555</u> 19 489	<u>24 699</u> 20 557	<u>28 591</u> 20 557
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>25 711</u> 20 338	<u>26 418</u> 19 282	<u>24 087</u> 20 338	<u>30 417</u> 20 338	<u>22 751</u> 19 282	<u>29 344</u> 19 282	<u>24 477</u> 20 338	<u>28 369</u> 20 338
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>25 933</u> 20 557	<u>26 629</u> 19 489	<u>24 309</u> 20 557	<u>30 639</u> 20 557	<u>22 961</u> 19 489	<u>29 555</u> 19 489	<u>24 699</u> 20 557	<u>28 591</u> 20 557
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>26 160</u> 20 780	<u>26 844</u> 19 701	<u>24 536</u> 20 780	<u>30 866</u> 20 780	<u>23 176</u> 19 701	<u>29 770</u> 19 701	<u>24 926</u> 20 780	<u>28 818</u> 20 780
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>26 392</u> 21 009	<u>27 064</u> 19 918	<u>24 768</u> 21 009	<u>31 098</u> 21 009	<u>23 396</u> 19 918	<u>29 990</u> 19 918	<u>25 158</u> 21 009	<u>29 050</u> 21 009
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>26 872</u> 21 481	<u>27 519</u> 20 365	<u>25 248</u> 21 481	<u>31 578</u> 21 481	<u>23 851</u> 20 365	<u>30 445</u> 20 365	<u>25 638</u> 21 481	<u>29 530</u> 21 481
212-101-2300	25, 7473-2010	3										
212-101-2301		3	1	2400	<u>25 624</u> 19 388	<u>27 867</u> 19 196	<u>23 566</u> 19 388	<u>31 647</u> 19 388	<u>23 073</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196	<u>24 176</u> 19 388	<u>29 138</u> 19 388
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>24 945</u> 19 584	<u>26 528</u> 19 390	<u>23 321</u> 19 584	<u>29 651</u> 19 584	<u>22 861</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390	<u>23 711</u> 19 584	<u>27 603</u> 19 584
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>25 355</u> 19 988	<u>26 934</u> 19 790	<u>23 731</u> 19 988	<u>30 061</u> 19 988	<u>23 267</u> 19 790	<u>29 860</u> 19 790	<u>24 122</u> 19 988	<u>28 013</u> 19 988
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>25 567</u> 20 196	<u>27 144</u> 19 996	<u>23 943</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>23 476</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>24 333</u> 20 196	<u>28 225</u> 20 196
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>24 945</u> 19 584	<u>26 528</u> 19 390	<u>23 321</u> 19 584	<u>29 651</u> 19 584	<u>22 861</u> 19 390	<u>29 454</u> 19 390	<u>23 711</u> 19 584	<u>27 603</u> 19 584
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>25 148</u> 19 784	<u>26 729</u> 19 588	<u>23 524</u> 19 784	<u>29 854</u> 19 784	<u>23 062</u> 19 588	<u>29 655</u> 19 588	<u>23 914</u> 19 784	<u>27 806</u> 19 784

					-
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>31 712</u> 20 557
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>31 490</u> 20 338
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>31 712</u> 20 557
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>31 939</u> 20 780
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>32 171</u> 21 009
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>32 651</u> 21 481
212-101-2300	25, 7473-2010	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>33 159</u> 19 388
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>30 724</u> 19 584
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>31 134</u> 19 988
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>31 346</u> 20 196
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>30 724</u> 19 584
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 927</u> 19 784

							-	-	-	-	-
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>22 252</u> 19 861	<u>28 810</u> 20 196	<u>29 503</u> 19 727	<u>31 346</u> 20 196	<u>27 249</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>31 346</u> 20 196
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>22 464</u> 20 070	<u>29 026</u> 20 409	<u>29 714</u> 19 934	<u>31 562</u> 20 409	<u>27 465</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>31 562</u> 20 409
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>22 464</u> 20 070	<u>29 026</u> 20 409	<u>29 714</u> 19 934	<u>31 562</u> 20 409	<u>27 465</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>31 562</u> 20 409
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>22 681</u> 20 284	<u>29 247</u> 20 626	<u>29 930</u> 20 146	<u>31 782</u> 20 626	<u>27 686</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>31 782</u> 20 626
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>23 129</u> 20 725	<u>29 702</u> 21 074	<u>30 375</u> 20 584	<u>32 238</u> 21 074	<u>28 142</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074	<u>32 238</u> 21 074
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>23 361</u> 20 953	<u>29 937</u> 21 306	<u>30 604</u> 20 810	<u>32 473</u> 21 306	<u>28 377</u> 21 306	<u>31 400</u> 21 306	<u>32 473</u> 21 306
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>21 762</u> 19 067	<u>29 855</u> 19 388	<u>30 830</u> 18 938	<u>33 159</u> 19 388	<u>27 943</u> 19 388	<u>31 647</u> 19 388	<u>33 159</u> 19 388
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>23 177</u> 20 460	<u>33 560</u> 23 035	<u>32 663</u> 20 741	<u>36 864</u> 23 035	<u>31 648</u> 23 035	<u>35 352</u> 23 035	<u>36 864</u> 23 035
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>23 070</u> 20 666	<u>31 931</u> 23 268	<u>30 747</u> 20 951	<u>34 467</u> 23 268	<u>30 370</u> 23 268	<u>33 394</u> 23 268	<u>34 467</u> 23 268
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>23 503</u> 21 093	<u>32 418</u> 23 748	<u>31 186</u> 21 383	<u>34 954</u> 23 748	<u>30 858</u> 23 748	<u>33 881</u> 23 748	<u>34 954</u> 23 748
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>23 726</u> 21 312	<u>32 670</u> 23 995	<u>31 412</u> 21 605	<u>35 206</u> 23 995	<u>31 109</u> 23 995	<u>34 133</u> 23 995	<u>35 206</u> 23 995

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>25 567</u> 20 196	<u>27 144</u> 19 996	<u>23 943</u> 20 196	<u>30 273</u> 20 196	<u>23 476</u> 19 996	<u>30 070</u> 19 996	<u>24 333</u> 20 196	<u>28 225</u> 20 196
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>25 783</u> 20 409	<u>27 358</u> 20 207	<u>24 159</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>23 690</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>24 549</u> 20 409	<u>28 441</u> 20 409
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>25 783</u> 20 409	<u>27 358</u> 20 207	<u>24 159</u> 20 409	<u>30 489</u> 20 409	<u>23 690</u> 20 207	<u>30 284</u> 20 207	<u>24 549</u> 20 409	<u>28 441</u> 20 409
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>26 003</u> 20 626	<u>27 576</u> 20 422	<u>24 379</u> 20 626	<u>30 710</u> 20 626	<u>23 909</u> 20 422	<u>30 502</u> 20 422	<u>24 770</u> 20 626	<u>28 661</u> 20 626
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>26 459</u> 21 074	<u>28 027</u> 20 866	<u>24 835</u> 21 074	<u>31 165</u> 21 074	<u>24 360</u> 20 866	<u>30 953</u> 20 866	<u>25 225</u> 21 074	<u>29 117</u> 21 074
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>26 694</u> 21 306	<u>28 260</u> 21 095	<u>25 070</u> 21 306	<u>31 400</u> 21 306	<u>24 593</u> 21 095	<u>31 186</u> 21 095	<u>25 460</u> 21 306	<u>29 352</u> 21 306
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3										
212-101-2401		3	1	2400	<u>25 624</u> 19 388	<u>27 867</u> 19 196	<u>23 566</u> 19 388	<u>31 647</u> 19 388	<u>23 073</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196	<u>24 176</u> 19 388	<u>29 138</u> 19 388
212-101-2500	30, 7473-2010	3										
212-101-2501		3	1	2400	<u>29 329</u> 23 035	<u>28 865</u> 20 179	<u>27 271</u> 23 035	<u>35 352</u> 23 035	<u>24 071</u> 20 179	<u>32 450</u> 20 179	<u>27 881</u> 23 035	<u>32 843</u> 23 035
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>28 688</u> 23 268	<u>27 536</u> 20 382	<u>27 064</u> 23 268	<u>33 394</u> 23 268	<u>23 869</u> 20 382	<u>30 462</u> 20 382	<u>27 454</u> 23 268	<u>31 346</u> 23 268
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>29 175</u> 23 748	<u>27 963</u> 20 803	<u>27 551</u> 23 748	<u>33 881</u> 23 748	<u>24 296</u> 20 803	<u>30 889</u> 20 803	<u>27 941</u> 23 748	<u>31 833</u> 23 748
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>29 427</u> 23 995	<u>28 183</u> 21 019	<u>27 803</u> 23 995	<u>34 133</u> 23 995	<u>24 516</u> 21 019	<u>31 109</u> 21 019	<u>28 193</u> 23 995	<u>32 084</u> 23 995

					-
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>31 346</u> 20 196
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 562</u> 20 409
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 562</u> 20 409
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 782</u> 20 626
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 238</u> 21 074
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 473</u> 21 306
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3			
212-101-2401		3	1	2400	<u>33 159</u> 19 388
212-101-2500	30, 7473-2010	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>36 864</u> 23 035
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>34 467</u> 23 268
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>34 954</u> 23 748
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>35 206</u> 23 995

							-	-	-	-	-
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>23 070</u> 20 666	<u>31 931</u> 23 268	<u>30 747</u> 20 951	<u>34 467</u> 23 268	<u>30 370</u> 23 268	<u>33 394</u> 23 268	<u>34 467</u> 23 268
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>23 284</u> 20 877	<u>32 172</u> 23 505	<u>30 964</u> 21 164	<u>34 708</u> 23 505	<u>30 612</u> 23 505	<u>33 635</u> 23 505	<u>34 708</u> 23 505
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>23 726</u> 21 312	<u>32 670</u> 23 995	<u>31 412</u> 21 605	<u>35 206</u> 23 995	<u>31 109</u> 23 995	<u>34 133</u> 23 995	<u>35 206</u> 23 995
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>23 954</u> 21 537	<u>32 926</u> 24 248	<u>31 643</u> 21 833	<u>35 462</u> 24 248	<u>31 366</u> 24 248	<u>34 389</u> 24 248	<u>35 462</u> 24 248
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>23 954</u> 21 537	<u>32 926</u> 24 248	<u>31 643</u> 21 833	<u>35 462</u> 24 248	<u>31 366</u> 24 248	<u>34 389</u> 24 248	<u>35 462</u> 24 248
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>24 187</u> 21 766	<u>33 188</u> 24 506	<u>31 879</u> 22 065	<u>35 724</u> 24 506	<u>31 628</u> 24 506	<u>34 651</u> 24 506	<u>35 724</u> 24 506
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>24 667</u> 22 239	<u>33 730</u> 25 038	<u>32 366</u> 22 545	<u>36 266</u> 25 038	<u>32 169</u> 25 038	<u>35 193</u> 25 038	<u>36 266</u> 25 038
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>24 916</u> 22 483	<u>34 009</u> 25 314	<u>32 618</u> 22 792	<u>36 545</u> 25 314	<u>32 449</u> 25 314	<u>35 472</u> 25 314	<u>36 545</u> 25 314
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>24 626</u> 21 886	<u>35 666</u> 25 109	<u>33 716</u> 21 778	<u>38 970</u> 25 109	<u>33 754</u> 25 109	<u>37 458</u> 25 109	<u>38 970</u> 25 109
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>24 534</u> 22 107	<u>34 059</u> 25 362	<u>31 811</u> 21 998	<u>36 594</u> 25 362	<u>32 498</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362	<u>36 594</u> 25 362
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>24 997</u> 22 563	<u>34 590</u> 25 885	<u>32 272</u> 22 452	<u>37 126</u> 25 885	<u>33 029</u> 25 885	<u>36 053</u> 25 885	<u>37 126</u> 25 885
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>25 236</u> 22 798	<u>34 864</u> 26 155	<u>32 510</u> 22 686	<u>37 400</u> 26 155	<u>33 303</u> 26 155	<u>36 327</u> 26 155	<u>37 400</u> 26 155

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>28 688</u> 23 268	<u>27 536</u> 20 382	<u>27 064</u> 23 268	<u>33 394</u> 23 268	<u>23 869</u> 20 382	<u>30 462</u> 20 382	<u>27 454</u> 23 268	<u>31 346</u> 23 268
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>28 929</u> 23 505	<u>27 747</u> 20 590	<u>27 305</u> 23 505	<u>33 635</u> 23 505	<u>24 080</u> 20 590	<u>30 673</u> 20 590	<u>27 695</u> 23 505	<u>31 587</u> 23 505
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>29 427</u> 23 995	<u>28 183</u> 21 019	<u>27 803</u> 23 995	<u>34 133</u> 23 995	<u>24 516</u> 21 019	<u>31 109</u> 21 019	<u>28 193</u> 23 995	<u>32 084</u> 23 995
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>29 683</u> 24 248	<u>28 408</u> 21 241	<u>28 059</u> 24 248	<u>34 389</u> 24 248	<u>24 741</u> 21 241	<u>31 334</u> 21 241	<u>28 449</u> 24 248	<u>32 341</u> 24 248
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>29 683</u> 24 248	<u>28 408</u> 21 241	<u>28 059</u> 24 248	<u>34 389</u> 24 248	<u>24 741</u> 21 241	<u>31 334</u> 21 241	<u>28 449</u> 24 248	<u>32 341</u> 24 248
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>29 945</u> 24 506	<u>28 638</u> 21 467	<u>28 321</u> 24 506	<u>34 651</u> 24 506	<u>24 970</u> 21 467	<u>31 564</u> 21 467	<u>28 711</u> 24 506	<u>32 603</u> 24 506
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>30 487</u> 25 038	<u>29 112</u> 21 933	<u>28 863</u> 25 038	<u>35 193</u> 25 038	<u>25 444</u> 21 933	<u>32 038</u> 21 933	<u>29 253</u> 25 038	<u>33 144</u> 25 038
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>30 766</u> 25 314	<u>29 357</u> 22 174	<u>29 142</u> 25 314	<u>35 472</u> 25 314	<u>25 689</u> 22 174	<u>32 283</u> 22 174	<u>29 532</u> 25 314	<u>33 424</u> 25 314
212-101-2600	35, 7473-2010	3										
212-101-2601		3	1	2400	<u>31 436</u> 25 109	<u>30 710</u> 21 995	<u>29 378</u> 25 109	<u>37 458</u> 25 109	<u>25 916</u> 21 995	<u>34 295</u> 21 995	<u>29 987</u> 25 109	<u>34 949</u> 25 109
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>30 815</u> 25 362	<u>29 400</u> 22 217	<u>29 191</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362	<u>25 732</u> 22 217	<u>32 326</u> 22 217	<u>29 582</u> 25 362	<u>33 473</u> 25 362
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>31 347</u> 25 885	<u>29 865</u> 22 675	<u>29 723</u> 25 885	<u>36 053</u> 25 885	<u>26 198</u> 22 675	<u>32 791</u> 22 675	<u>30 113</u> 25 885	<u>34 005</u> 25 885
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>31 621</u> 26 155	<u>30 105</u> 22 911	<u>29 997</u> 26 155	<u>36 327</u> 26 155	<u>26 438</u> 22 911	<u>33 031</u> 22 911	<u>30 387</u> 26 155	<u>34 279</u> 26 155

					-
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>34 467</u> 23 268
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>34 708</u> 23 505
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>35 206</u> 23 995
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>35 462</u> 24 248
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>35 462</u> 24 248
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>35 724</u> 24 506
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>36 266</u> 25 038
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>36 545</u> 25 314
212-101-2600	35, 7473-2010	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>38 970</u> 25 109
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>36 594</u> 25 362
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>37 126</u> 25 885
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>37 400</u> 26 155

							-	-	-	-	-
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>24 534</u> 22 107	<u>34 059</u> 25 362	<u>31 811</u> 21 998	<u>36 594</u> 25 362	<u>32 498</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362	<u>36 594</u> 25 362
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>24 763</u> 22 333	<u>34 321</u> 25 621	<u>32 039</u> 22 223	<u>36 857</u> 25 621	<u>32 761</u> 25 621	<u>35 784</u> 25 621	<u>36 857</u> 25 621
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>25 236</u> 22 798	<u>34 864</u> 26 155	<u>32 510</u> 22 686	<u>37 400</u> 26 155	<u>33 303</u> 26 155	<u>36 327</u> 26 155	<u>37 400</u> 26 155
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>25 480</u> 23 038	<u>35 143</u> 26 430	<u>32 752</u> 22 924	<u>37 679</u> 26 430	<u>33 583</u> 26 430	<u>36 607</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>25 480</u> 23 038	<u>35 143</u> 26 430	<u>32 752</u> 22 924	<u>37 679</u> 26 430	<u>33 583</u> 26 430	<u>36 607</u> 26 430	<u>37 679</u> 26 430
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>25 729</u> 23 283	<u>35 429</u> 26 711	<u>33 000</u> 23 168	<u>37 965</u> 26 711	<u>33 869</u> 26 711	<u>36 892</u> 26 711	<u>37 965</u> 26 711
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>26 243</u> 23 790	<u>36 019</u> 27 292	<u>33 512</u> 23 672	<u>38 555</u> 27 292	<u>34 459</u> 27 292	<u>37 482</u> 27 292	<u>38 555</u> 27 292
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>26 508</u> 24 051	<u>36 324</u> 27 592	<u>33 776</u> 23 932	<u>38 860</u> 27 592	<u>34 763</u> 27 592	<u>37 787</u> 27 592	<u>38 860</u> 27 592
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>25 515</u> 22 761	<u>37 962</u> 27 368	<u>34 823</u> 22 867	<u>41 266</u> 27 368	<u>36 050</u> 27 368	<u>39 754</u> 27 368	<u>41 266</u> 27 368
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>25 431</u> 22 991	<u>36 378</u> 27 645	<u>32 929</u> 23 098	<u>38 914</u> 27 645	<u>34 817</u> 27 645	<u>37 841</u> 27 645	<u>38 914</u> 27 645
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>25 913</u> 23 465	<u>36 957</u> 28 215	<u>33 412</u> 23 574	<u>39 493</u> 28 215	<u>35 396</u> 28 215	<u>38 420</u> 28 215	<u>39 493</u> 28 215
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>26 161</u> 23 709	<u>37 255</u> 28 509	<u>33 662</u> 23 820	<u>39 791</u> 28 509	<u>35 695</u> 28 509	<u>38 718</u> 28 509	<u>39 791</u> 28 509

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>30 815</u> 25 362	<u>29 400</u> 22 217	<u>29 191</u> 25 362	<u>35 522</u> 25 362	<u>25 732</u> 22 217	<u>32 326</u> 22 217	<u>29 582</u> 25 362	<u>33 473</u> 25 362
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>31 078</u> 25 621	<u>29 630</u> 22 444	<u>29 454</u> 25 621	<u>35 784</u> 25 621	<u>25 963</u> 22 444	<u>32 556</u> 22 444	<u>29 845</u> 25 621	<u>33 736</u> 25 621
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>31 621</u> 26 155	<u>30 105</u> 22 911	<u>29 997</u> 26 155	<u>36 327</u> 26 155	<u>26 438</u> 22 911	<u>33 031</u> 22 911	<u>30 387</u> 26 155	<u>34 279</u> 26 155
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>31 900</u> 26 430	<u>30 350</u> 23 152	<u>30 276</u> 26 430	<u>36 607</u> 26 430	<u>26 683</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>30 667</u> 26 430	<u>34 558</u> 26 430
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>31 900</u> 26 430	<u>30 350</u> 23 152	<u>30 276</u> 26 430	<u>36 607</u> 26 430	<u>26 683</u> 23 152	<u>33 276</u> 23 152	<u>30 667</u> 26 430	<u>34 558</u> 26 430
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>32 186</u> 26 711	<u>30 600</u> 23 399	<u>30 562</u> 26 711	<u>36 892</u> 26 711	<u>26 933</u> 23 399	<u>33 527</u> 23 399	<u>30 952</u> 26 711	<u>34 844</u> 26 711
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>32 776</u> 27 292	<u>31 117</u> 23 907	<u>31 152</u> 27 292	<u>37 482</u> 27 292	<u>27 450</u> 23 907	<u>34 043</u> 23 907	<u>31 542</u> 27 292	<u>35 434</u> 27 292
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>33 081</u> 27 592	<u>31 384</u> 24 170	<u>31 457</u> 27 592	<u>37 787</u> 27 592	<u>27 717</u> 24 170	<u>34 310</u> 24 170	<u>31 847</u> 27 592	<u>35 739</u> 27 592
212-101-2700	40, 7473-2010	3										
212-101-2701		3	1	2400	<u>33 732</u> 27 368	<u>31 381</u> 22 654	<u>31 673</u> 27 368	<u>39 754</u> 27 368	<u>26 587</u> 22 654	<u>34 965</u> 22 654	<u>32 283</u> 27 368	<u>37 245</u> 27 368
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>33 135</u> 27 645	<u>30 077</u> 22 883	<u>31 511</u> 27 645	<u>37 841</u> 27 645	<u>26 410</u> 22 883	<u>33 003</u> 22 883	<u>31 901</u> 27 645	<u>35 792</u> 27 645
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>33 714</u> 28 215	<u>30 556</u> 23 355	<u>32 090</u> 28 215	<u>38 420</u> 28 215	<u>26 889</u> 23 355	<u>33 482</u> 23 355	<u>32 480</u> 28 215	<u>36 372</u> 28 215
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>34 012</u> 28 509	<u>30 804</u> 23 598	<u>32 388</u> 28 509	<u>38 718</u> 28 509	<u>27 136</u> 23 598	<u>33 730</u> 23 598	<u>32 778</u> 28 509	<u>36 670</u> 28 509

					-
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>36 594</u> 25 362
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>36 857</u> 25 621
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>37 400</u> 26 155
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>37 679</u> 26 430
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>37 679</u> 26 430
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>37 965</u> 26 711
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>38 555</u> 27 292
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>38 860</u> 27 592
212-101-2700	40, 7473-2010	3			
212-101-2701		3	1	2400	<u>41 266</u> 27 368
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>38 914</u> 27 645
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>39 493</u> 28 215
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>39 791</u> 28 509

							-	-	-	-	-
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>25 431</u> 22 991	<u>36 378</u> 27 645	<u>32 929</u> 23 098	<u>38 914</u> 27 645	<u>34 817</u> 27 645	<u>37 841</u> 27 645	<u>38 914</u> 27 645
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>25 670</u> 23 225	<u>36 664</u> 27 927	<u>33 168</u> 23 334	<u>39 200</u> 27 927	<u>35 104</u> 27 927	<u>38 127</u> 27 927	<u>39 200</u> 27 927
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>26 161</u> 23 709	<u>37 255</u> 28 509	<u>33 662</u> 23 820	<u>39 791</u> 28 509	<u>35 695</u> 28 509	<u>38 718</u> 28 509	<u>39 791</u> 28 509
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>26 415</u> 23 959	<u>37 560</u> 28 809	<u>33 917</u> 24 071	<u>40 096</u> 28 809	<u>36 000</u> 28 809	<u>39 023</u> 28 809	<u>40 096</u> 28 809
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>26 415</u> 23 959	<u>37 560</u> 28 809	<u>33 917</u> 24 071	<u>40 096</u> 28 809	<u>36 000</u> 28 809	<u>39 023</u> 28 809	<u>40 096</u> 28 809
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>26 674</u> 24 214	<u>37 872</u> 29 115	<u>34 177</u> 24 327	<u>40 408</u> 29 115	<u>36 311</u> 29 115	<u>39 335</u> 29 115	<u>40 408</u> 29 115
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>27 208</u> 24 740	<u>38 515</u> 29 748	<u>34 714</u> 24 855	<u>41 051</u> 29 748	<u>36 954</u> 29 748	<u>39 978</u> 29 748	<u>41 051</u> 29 748
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>27 485</u> 25 012	<u>38 847</u> 30 075	<u>34 992</u> 25 129	<u>41 383</u> 30 075	<u>37 286</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>41 383</u> 30 075
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>26 441</u> 23 672	<u>38 796</u> 28 189	<u>35 984</u> 24 010	<u>42 100</u> 28 189	<u>36 885</u> 28 189	<u>40 589</u> 28 189	<u>42 100</u> 28 189
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>26 367</u> 23 911	<u>37 220</u> 28 474	<u>34 102</u> 24 253	<u>39 756</u> 28 474	<u>35 660</u> 28 474	<u>38 683</u> 28 474	<u>39 756</u> 28 474
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>26 867</u> 24 404	<u>37 817</u> 29 061	<u>34 610</u> 24 753	<u>40 353</u> 29 061	<u>36 256</u> 29 061	<u>39 280</u> 29 061	<u>40 353</u> 29 061
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>27 126</u> 24 659	<u>38 124</u> 29 364	<u>34 872</u> 25 011	<u>40 660</u> 29 364	<u>36 564</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>40 660</u> 29 364

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>33 135</u> 27 645	<u>30 077</u> 22 883	<u>31 511</u> 27 645	<u>37 841</u> 27 645	<u>26 410</u> 22 883	<u>33 003</u> 22 883	<u>31 901</u> 27 645	<u>35 792</u> 27 645
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>33 421</u> 27 927	<u>30 314</u> 23 117	<u>31 797</u> 27 927	<u>38 127</u> 27 927	<u>26 647</u> 23 117	<u>33 240</u> 23 117	<u>32 187</u> 27 927	<u>36 079</u> 27 927
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>34 012</u> 28 509	<u>30 804</u> 23 598	<u>32 388</u> 28 509	<u>38 718</u> 28 509	<u>27 136</u> 23 598	<u>33 730</u> 23 598	<u>32 778</u> 28 509	<u>36 670</u> 28 509
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>34 317</u> 28 809	<u>31 056</u> 23 847	<u>32 693</u> 28 809	<u>39 023</u> 28 809	<u>27 389</u> 23 847	<u>33 982</u> 23 847	<u>33 083</u> 28 809	<u>36 975</u> 28 809
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>34 317</u> 28 809	<u>31 056</u> 23 847	<u>32 693</u> 28 809	<u>39 023</u> 28 809	<u>27 389</u> 23 847	<u>33 982</u> 23 847	<u>33 083</u> 28 809	<u>36 975</u> 28 809
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>34 629</u> 29 115	<u>31 314</u> 24 101	<u>33 005</u> 29 115	<u>39 335</u> 29 115	<u>27 646</u> 24 101	<u>34 240</u> 24 101	<u>33 395</u> 29 115	<u>37 286</u> 29 115
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>35 272</u> 29 748	<u>31 846</u> 24 624	<u>33 648</u> 29 748	<u>39 978</u> 29 748	<u>28 179</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>34 038</u> 29 748	<u>37 929</u> 29 748
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>35 604</u> 30 075	<u>32 121</u> 24 895	<u>33 980</u> 30 075	<u>40 310</u> 30 075	<u>28 454</u> 24 895	<u>35 047</u> 24 895	<u>34 370</u> 30 075	<u>38 262</u> 30 075
212-101-2800	45, 7473-2010	3										
212-101-2801		3	1	2400	<u>34 566</u> 28 189	<u>32 071</u> 23 334	<u>32 508</u> 28 189	<u>40 589</u> 28 189	<u>27 277</u> 23 334	<u>35 656</u> 23 334	<u>33 117</u> 28 189	<u>38 079</u> 28 189
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>33 977</u> 28 474	<u>30 774</u> 23 570	<u>32 353</u> 28 474	<u>38 683</u> 28 474	<u>27 107</u> 23 570	<u>33 701</u> 23 570	<u>32 743</u> 28 474	<u>36 635</u> 28 474
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>34 574</u> 29 061	<u>31 268</u> 24 056	<u>32 950</u> 29 061	<u>39 280</u> 29 061	<u>27 601</u> 24 056	<u>34 194</u> 24 056	<u>33 340</u> 29 061	<u>37 232</u> 29 061
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>34 881</u> 29 364	<u>31 523</u> 24 306	<u>33 257</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>27 855</u> 24 306	<u>34 449</u> 24 306	<u>33 647</u> 29 364	<u>37 539</u> 29 364

					-
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>38 914</u> 27 645
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>39 200</u> 27 927
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>39 791</u> 28 509
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>40 096</u> 28 809
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>40 096</u> 28 809
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>40 408</u> 29 115
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>41 051</u> 29 748
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>41 383</u> 30 075
212-101-2800	45, 7473-2010	3			
212-101-2801		3	1	2400	<u>42 100</u> 28 189
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>39 756</u> 28 474
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>40 353</u> 29 061
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>40 660</u> 29 364

							-	-	-	-	-
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>26 367</u> 23 911	<u>37 220</u> 28 474	<u>34 102</u> 24 253	<u>39 756</u> 28 474	<u>35 660</u> 28 474	<u>38 683</u> 28 474	<u>39 756</u> 28 474
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>26 614</u> 24 155	<u>37 515</u> 28 765	<u>34 353</u> 24 500	<u>40 051</u> 28 765	<u>35 955</u> 28 765	<u>38 978</u> 28 765	<u>40 051</u> 28 765
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>27 126</u> 24 659	<u>38 124</u> 29 364	<u>34 872</u> 25 011	<u>40 660</u> 29 364	<u>36 564</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>40 660</u> 29 364
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>27 389</u> 24 918	<u>38 438</u> 29 673	<u>35 139</u> 25 274	<u>40 974</u> 29 673	<u>36 878</u> 29 673	<u>39 901</u> 29 673	<u>40 974</u> 29 673
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>27 389</u> 24 918	<u>38 438</u> 29 673	<u>35 139</u> 25 274	<u>40 974</u> 29 673	<u>36 878</u> 29 673	<u>39 901</u> 29 673	<u>40 974</u> 29 673
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>27 659</u> 25 183	<u>38 759</u> 29 989	<u>35 413</u> 25 543	<u>41 295</u> 29 989	<u>37 198</u> 29 989	<u>40 222</u> 29 989	<u>41 295</u> 29 989
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>28 215</u> 25 731	<u>39 421</u> 30 641	<u>35 977</u> 26 098	<u>41 957</u> 30 641	<u>37 861</u> 30 641	<u>40 884</u> 30 641	<u>41 957</u> 30 641
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>28 502</u> 26 013	<u>39 763</u> 30 977	<u>36 268</u> 26 385	<u>42 299</u> 30 977	<u>38 203</u> 30 977	<u>41 227</u> 30 977	<u>42 299</u> 30 977

212-102.

							-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>14 811</u> 12 225	<u>25 124</u> 14 732	<u>24 290</u> 12 500	<u>28 428</u> 14 732	<u>23 212</u> 14 732	<u>26 916</u> 14 732	<u>28 428</u> 14 732
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>15 310</u> 12 717	<u>25 487</u> 15 089	<u>24 925</u> 13 125	<u>28 791</u> 15 089	<u>23 575</u> 15 089	<u>27 279</u> 15 089	<u>28 791</u> 15 089

					-	-	-	-		-	-	-
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>33 977</u> 28 474	<u>30 774</u> 23 570	<u>32 353</u> 28 474	<u>38 683</u> 28 474	<u>27 107</u> 23 570	<u>33 701</u> 23 570	<u>32 743</u> 28 474	<u>36 635</u> 28 474
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>34 272</u> 28 765	<u>31 019</u> 23 810	<u>32 648</u> 28 765	<u>38 978</u> 28 765	<u>27 351</u> 23 810	<u>33 945</u> 23 810	<u>33 039</u> 28 765	<u>36 930</u> 28 765
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>34 881</u> 29 364	<u>31 523</u> 24 306	<u>33 257</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>27 855</u> 24 306	<u>34 449</u> 24 306	<u>33 647</u> 29 364	<u>37 539</u> 29 364
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>35 195</u> 29 673	<u>31 783</u> 24 562	<u>33 571</u> 29 673	<u>39 901</u> 29 673	<u>28 115</u> 24 562	<u>34 709</u> 24 562	<u>33 961</u> 29 673	<u>37 853</u> 29 673
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>35 195</u> 29 673	<u>31 783</u> 24 562	<u>33 571</u> 29 673	<u>39 901</u> 29 673	<u>28 115</u> 24 562	<u>34 709</u> 24 562	<u>33 961</u> 29 673	<u>37 853</u> 29 673
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>35 516</u> 29 989	<u>32 048</u> 24 824	<u>33 892</u> 29 989	<u>40 222</u> 29 989	<u>28 381</u> 24 824	<u>34 974</u> 24 824	<u>34 282</u> 29 989	<u>38 174</u> 29 989
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>36 178</u> 30 641	<u>32 597</u> 25 363	<u>34 554</u> 30 641	<u>40 884</u> 30 641	<u>28 929</u> 25 363	<u>35 523</u> 25 363	<u>34 944</u> 30 641	<u>38 836</u> 30 641
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>36 520</u> 30 977	<u>32 880</u> 25 642	<u>34 896</u> 30 977	<u>41 227</u> 30 977	<u>29 212</u> 25 642	<u>35 806</u> 25 642	<u>35 287</u> 30 977	<u>39 178</u> 30 977

					-	-	-	-		-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3										
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 893</u> 14 732	<u>20 506</u> 11 951	<u>18 835</u> 14 732	<u>26 916</u> 14 732	<u>15 712</u> 11 951	<u>24 090</u> 11 951	<u>19 445</u> 14 732	<u>24 407</u> 14 732
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>21 256</u> 15 089	<u>20 870</u> 12 309	<u>19 198</u> 15 089	<u>27 279</u> 15 089	<u>16 076</u> 12 309	<u>24 454</u> 12 309	<u>19 808</u> 15 089	<u>24 770</u> 15 089

					-
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>39 756</u> 28 474
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>40 051</u> 28 765
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>40 660</u> 29 364
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>40 974</u> 29 673
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>40 974</u> 29 673
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>41 295</u> 29 989
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>41 957</u> 30 641
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>42 299</u> 30 977

					-
212-102-0100	7473-2010	3			
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>28 428</u> 14 732
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>28 791</u> 15 089

							-	-	-	-	-
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>15 634</u> 13 036	<u>25 577</u> 15 179	<u>25 197</u> 13 393	<u>28 881</u> 15 179	<u>23 666</u> 15 179	<u>27 370</u> 15 179	<u>28 881</u> 15 179
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>16 087</u> 13 482	<u>26 031</u> 15 625	<u>25 650</u> 13 839	<u>29 335</u> 15 625	<u>24 119</u> 15 625	<u>27 823</u> 15 625	<u>29 335</u> 15 625
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>16 087</u> 13 482	<u>26 485</u> 16 071	<u>25 650</u> 13 839	<u>29 789</u> 16 071	<u>24 573</u> 16 071	<u>28 277</u> 16 071	<u>29 789</u> 16 071
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>17 584</u> 14 955	<u>27 301</u> 16 875	<u>27 011</u> 15 179	<u>30 605</u> 16 875	<u>25 389</u> 16 875	<u>29 093</u> 16 875	<u>30 605</u> 16 875
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>19 036</u> 16 384	<u>28 299</u> 17 857	<u>28 372</u> 16 518	<u>31 603</u> 17 857	<u>26 387</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>31 603</u> 17 857
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>19 988</u> 17 321	<u>29 387</u> 18 929	<u>29 279</u> 17 411	<u>32 691</u> 18 929	<u>27 476</u> 18 929	<u>31 180</u> 18 929	<u>32 691</u> 18 929
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>21 213</u> 18 527	<u>29 660</u> 19 196	<u>30 640</u> 18 750	<u>32 964</u> 19 196	<u>27 748</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196	<u>32 964</u> 19 196
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>21 213</u> 18 527	<u>29 660</u> 19 196	<u>30 640</u> 18 750	<u>32 964</u> 19 196	<u>27 748</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196	<u>32 964</u> 19 196
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>22 619</u> 19 911	<u>33 328</u> 22 807	<u>32 454</u> 20 536	<u>36 632</u> 22 807	<u>31 416</u> 22 807	<u>35 120</u> 22 807	<u>36 632</u> 22 807
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>15 056</u> 12 467	<u>25 273</u> 14 879	<u>24 417</u> 12 625	<u>28 578</u> 14 879	<u>23 362</u> 14 879	<u>27 066</u> 14 879	<u>28 578</u> 14 879
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>15 690</u> 13 091	<u>25 640</u> 15 240	<u>25 058</u> 13 256	<u>28 944</u> 15 240	<u>23 728</u> 15 240	<u>27 432</u> 15 240	<u>28 944</u> 15 240
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>16 156</u> 13 549	<u>25 732</u> 15 330	<u>25 333</u> 13 527	<u>29 036</u> 15 330	<u>23 820</u> 15 330	<u>27 524</u> 15 330	<u>29 036</u> 15 330

					-	-	-	-		-	-	-
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 347</u> 15 179	<u>21 245</u> 12 679	<u>19 289</u> 15 179	<u>27 370</u> 15 179	<u>16 451</u> 12 679	<u>24 830</u> 12 679	<u>19 898</u> 15 179	<u>24 860</u> 15 179
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>21 800</u> 15 625	<u>21 699</u> 13 125	<u>19 742</u> 15 625	<u>27 823</u> 15 625	<u>16 905</u> 13 125	<u>25 283</u> 13 125	<u>20 352</u> 15 625	<u>25 314</u> 15 625
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 254</u> 16 071	<u>21 699</u> 13 125	<u>20 196</u> 16 071	<u>28 277</u> 16 071	<u>16 905</u> 13 125	<u>25 283</u> 13 125	<u>20 805</u> 16 071	<u>25 768</u> 16 071
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 070</u> 16 875	<u>23 332</u> 14 732	<u>21 012</u> 16 875	<u>29 093</u> 16 875	<u>18 538</u> 14 732	<u>26 916</u> 14 732	<u>21 622</u> 16 875	<u>26 584</u> 16 875
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>24 068</u> 17 857	<u>24 874</u> 16 250	<u>22 010</u> 17 857	<u>30 091</u> 17 857	<u>20 080</u> 16 250	<u>28 458</u> 16 250	<u>22 620</u> 17 857	<u>27 582</u> 17 857
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>25 157</u> 18 929	<u>25 872</u> 17 232	<u>23 099</u> 18 929	<u>31 180</u> 18 929	<u>21 078</u> 17 232	<u>29 456</u> 17 232	<u>23 708</u> 18 929	<u>28 670</u> 18 929
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>25 429</u> 19 196	<u>26 960</u> 18 304	<u>23 371</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196	<u>22 166</u> 18 304	<u>30 545</u> 18 304	<u>23 980</u> 19 196	<u>28 943</u> 19 196
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>25 429</u> 19 196	<u>26 960</u> 18 304	<u>23 371</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196	<u>22 166</u> 18 304	<u>30 545</u> 18 304	<u>23 980</u> 19 196	<u>28 943</u> 19 196
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>29 098</u> 22 807	<u>27 958</u> 19 286	<u>27 040</u> 22 807	<u>35 120</u> 22 807	<u>23 164</u> 19 286	<u>31 542</u> 19 286	<u>27 649</u> 22 807	<u>32 611</u> 22 807
212-102-0200	7473-2010	3										
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 043</u> 14 879	<u>20 870</u> 12 310	<u>18 985</u> 14 879	<u>27 066</u> 14 879	<u>16 076</u> 12 310	<u>24 455</u> 12 310	<u>19 594</u> 14 879	<u>24 557</u> 14 879
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 409</u> 15 240	<u>21 496</u> 12 925	<u>19 351</u> 15 240	<u>27 432</u> 15 240	<u>16 702</u> 12 925	<u>25 080</u> 12 925	<u>19 961</u> 15 240	<u>24 923</u> 15 240
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 501</u> 15 330	<u>22 152</u> 13 571	<u>19 443</u> 15 330	<u>27 524</u> 15 330	<u>17 358</u> 13 571	<u>25 737</u> 13 571	<u>20 053</u> 15 330	<u>25 015</u> 15 330

					-
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 881</u> 15 179
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>29 335</u> 15 625
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>29 789</u> 16 071
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>30 605</u> 16 875
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>31 603</u> 17 857
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>32 691</u> 18 929
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>32 964</u> 19 196
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>32 964</u> 19 196
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>36 632</u> 22 807
212-102-0200	7473-2010	3			
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 578</u> 14 879
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>28 944</u> 15 240
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>29 036</u> 15 330

							-	-	-	-	-
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>16 611</u> 13 998	<u>26 190</u> 15 781	<u>25 791</u> 13 978	<u>29 494</u> 15 781	<u>24 278</u> 15 781	<u>27 982</u> 15 781	<u>29 494</u> 15 781
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>16 611</u> 13 998	<u>26 648</u> 16 232	<u>25 791</u> 13 978	<u>29 952</u> 16 232	<u>24 736</u> 16 232	<u>28 440</u> 16 232	<u>29 952</u> 16 232
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>18 115</u> 15 478	<u>27 472</u> 17 044	<u>27 165</u> 15 330	<u>30 776</u> 17 044	<u>25 561</u> 17 044	<u>29 265</u> 17 044	<u>30 776</u> 17 044
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>19 573</u> 16 913	<u>28 480</u> 18 036	<u>28 540</u> 16 683	<u>31 784</u> 18 036	<u>26 569</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>31 784</u> 18 036
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>20 530</u> 17 855	<u>29 580</u> 19 118	<u>29 456</u> 17 585	<u>32 884</u> 19 118	<u>27 668</u> 19 118	<u>31 372</u> 19 118	<u>32 884</u> 19 118
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>21 762</u> 19 067	<u>29 855</u> 19 388	<u>30 830</u> 18 938	<u>33 159</u> 19 388	<u>27 943</u> 19 388	<u>31 647</u> 19 388	<u>33 159</u> 19 388
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>21 762</u> 19 067	<u>29 855</u> 19 388	<u>30 830</u> 18 938	<u>33 159</u> 19 388	<u>27 943</u> 19 388	<u>31 647</u> 19 388	<u>33 159</u> 19 388
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>23 177</u> 20 460	<u>33 560</u> 23 035	<u>32 663</u> 20 741	<u>36 864</u> 23 035	<u>31 648</u> 23 035	<u>35 352</u> 23 035	<u>36 864</u> 23 035

212-103.

							-	-	-	-	-
212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>693</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-2.

					-	-	-	-		-	-	-
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>21 959</u> 15 781	<u>22 606</u> 14 018	<u>19 901</u> 15 781	<u>27 982</u> 15 781	<u>17 812</u> 14 018	<u>26 190</u> 14 018	<u>20 511</u> 15 781	<u>25 473</u> 15 781
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 417</u> 16 232	<u>22 606</u> 14 018	<u>20 359</u> 16 232	<u>28 440</u> 16 232	<u>17 812</u> 14 018	<u>26 190</u> 14 018	<u>20 969</u> 16 232	<u>25 931</u> 16 232
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 242</u> 17 044	<u>24 239</u> 15 625	<u>21 184</u> 17 044	<u>29 265</u> 17 044	<u>19 445</u> 15 625	<u>27 823</u> 15 625	<u>21 793</u> 17 044	<u>26 756</u> 17 044
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>24 250</u> 18 036	<u>25 781</u> 17 143	<u>22 192</u> 18 036	<u>30 272</u> 18 036	<u>20 987</u> 17 143	<u>29 365</u> 17 143	<u>22 801</u> 18 036	<u>27 763</u> 18 036
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>25 349</u> 19 118	<u>26 779</u> 18 125	<u>23 291</u> 19 118	<u>31 372</u> 19 118	<u>21 985</u> 18 125	<u>30 363</u> 18 125	<u>23 901</u> 19 118	<u>28 863</u> 19 118
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>25 624</u> 19 388	<u>27 867</u> 19 196	<u>23 566</u> 19 388	<u>31 647</u> 19 388	<u>23 073</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196	<u>24 176</u> 19 388	<u>29 138</u> 19 388
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>25 624</u> 19 388	<u>27 867</u> 19 196	<u>23 566</u> 19 388	<u>31 647</u> 19 388	<u>23 073</u> 19 196	<u>31 452</u> 19 196	<u>24 176</u> 19 388	<u>29 138</u> 19 388
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>29 329</u> 23 035	<u>28 865</u> 20 179	<u>27 271</u> 23 035	<u>35 352</u> 23 035	<u>24 071</u> 20 179	<u>32 450</u> 20 179	<u>27 881</u> 23 035	<u>32 843</u> 23 035

					-	-	-	-		-	-	-
212-103-0100												
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

8.04-08-2023

134

				,	-
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>29 494</u> 15 781
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>29 952</u> 16 232
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>30 776</u> 17 044
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>31 784</u> 18 036
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>32 884</u> 19 118
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>33 159</u> 19 388
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>33 159</u> 19 388
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>36 864</u> 23 035

				,	-
212-103-0100					
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678

212-201.

212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766

					,		,
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u>		
					29 155		
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u>		
					30 612		
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u>		
					32 143		

212-3.
212-301.

					,		,
212-301-0100		3	1	2100			
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u>		
					48 184		

212-4.
212-401.

					,		,		-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3											
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>16 176</u>	<u>23 652</u>	<u>24 334</u>	<u>26 681</u>	<u>21 900</u>	<u>25 295</u>	<u>26 681</u>		
					13 766	14 117	13 494	14 117	14 117	14 117	14 117		

				,	-	-	-	-		-	-	-
212-401-0100	28013-98	3										
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 774</u> 14 117	<u>21 929</u> 14 037	<u>17 888</u> 14 117	<u>25 295</u> 14 117	<u>17 534</u> 14 037	<u>25 214</u> 14 037	<u>18 446</u> 14 117	<u>22 995</u> 14 117

				,	-
212-401-0100	28013-98	3			
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>26 681</u> 14 117

							-	-	-	-	-
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>16 944</u> 14 521	<u>24 369</u> 14 822	<u>25 156</u> 14 304	<u>27 398</u> 14 822	<u>22 617</u> 14 822	<u>26 012</u> 14 822	<u>27 398</u> 14 822
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>17 755</u> 15 319	<u>25 122</u> 15 564	<u>26 028</u> 15 162	<u>28 151</u> 15 564	<u>23 370</u> 15 564	<u>26 765</u> 15 564	<u>28 151</u> 15 564
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>18 610</u> 16 161	<u>26 545</u> 16 964	<u>26 952</u> 16 071	<u>29 574</u> 16 964	<u>24 793</u> 16 964	<u>28 188</u> 16 964	<u>29 574</u> 16 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>19 417</u> 16 955	<u>26 999</u> 17 411	<u>27 932</u> 17 036	<u>30 028</u> 17 411	<u>25 247</u> 17 411	<u>28 642</u> 17 411	<u>30 028</u> 17 411
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>20 032</u> 17 560	<u>27 452</u> 17 857	<u>28 971</u> 18 058	<u>30 481</u> 17 857	<u>25 700</u> 17 857	<u>29 095</u> 17 857	<u>30 481</u> 17 857
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>21 015</u> 18 528	<u>28 360</u> 18 750	<u>30 072</u> 19 141	<u>31 388</u> 18 750	<u>26 607</u> 18 750	<u>30 002</u> 18 750	<u>31 388</u> 18 750
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>22 054</u> 19 551	<u>29 312</u> 19 688	<u>31 238</u> 20 290	<u>32 341</u> 19 688	<u>27 560</u> 19 688	<u>30 955</u> 19 688	<u>32 341</u> 19 688
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>23 150</u> 20 630	<u>30 312</u> 20 672	<u>32 475</u> 21 507	<u>33 341</u> 20 672	<u>28 560</u> 20 672	<u>31 955</u> 20 672	<u>33 341</u> 20 672
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>24 307</u> 21 769	<u>31 362</u> 21 705	<u>33 786</u> 22 798	<u>34 391</u> 21 705	<u>29 610</u> 21 705	<u>33 005</u> 21 705	<u>34 391</u> 21 705
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>14 152</u> 11 663		<u>15 474</u> 11 607		<u>29 270</u> 12 064		
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>14 744</u> 12 246		<u>17 380</u> 13 475		<u>31 250</u> 14 005		
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>16 092</u> 13 573		<u>17 788</u> 13 875		<u>31 674</u> 14 421		

					-	-	-	-		-	-	-
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>20 491</u> 14 822	<u>22 642</u> 14 739	<u>18 605</u> 14 822	<u>26 012</u> 14 822	<u>18 247</u> 14 739	<u>25 928</u> 14 739	<u>19 163</u> 14 822	<u>23 712</u> 14 822
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>21 244</u> 15 564	<u>23 391</u> 15 476	<u>19 358</u> 15 564	<u>26 765</u> 15 564	<u>18 996</u> 15 476	<u>26 676</u> 15 476	<u>19 916</u> 15 564	<u>24 465</u> 15 564
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>22 667</u> 16 964	<u>24 177</u> 16 250	<u>20 781</u> 16 964	<u>28 188</u> 16 964	<u>19 782</u> 16 250	<u>27 462</u> 16 250	<u>21 340</u> 16 964	<u>25 888</u> 16 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>23 121</u> 17 411	<u>24 812</u> 16 875	<u>21 234</u> 17 411	<u>28 642</u> 17 411	<u>20 417</u> 16 875	<u>28 097</u> 16 875	<u>21 793</u> 17 411	<u>26 342</u> 17 411
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 574</u> 17 857	<u>25 002</u> 17 063	<u>21 688</u> 17 857	<u>29 095</u> 17 857	<u>20 608</u> 17 063	<u>28 288</u> 17 063	<u>22 247</u> 17 857	<u>26 795</u> 17 857
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 482</u> 18 750	<u>25 869</u> 17 916	<u>22 595</u> 18 750	<u>30 002</u> 18 750	<u>21 475</u> 17 916	<u>29 155</u> 17 916	<u>23 154</u> 18 750	<u>27 702</u> 18 750
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>25 434</u> 19 688	<u>26 779</u> 18 811	<u>23 548</u> 19 688	<u>30 955</u> 19 688	<u>22 385</u> 18 811	<u>30 065</u> 18 811	<u>24 106</u> 19 688	<u>28 655</u> 19 688
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>26 434</u> 20 672	<u>27 735</u> 19 752	<u>24 548</u> 20 672	<u>31 955</u> 20 672	<u>23 340</u> 19 752	<u>31 020</u> 19 752	<u>25 106</u> 20 672	<u>29 655</u> 20 672
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 484</u> 21 705	<u>28 738</u> 20 740	<u>25 598</u> 21 705	<u>33 005</u> 21 705	<u>24 344</u> 20 740	<u>32 024</u> 20 740	<u>26 157</u> 21 705	<u>30 705</u> 21 705
212-401-0200	- 28013-98	3										
212-401-0201	10	3	1	2200								
212-401-0202	25	3	1	2200								
212-401-0203	50	3	1	2200								

					-
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>27 398</u> 14 822
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>28 151</u> 15 564
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>29 574</u> 16 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>30 028</u> 17 411
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>30 481</u> 17 857
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>31 388</u> 18 750
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>32 341</u> 19 688
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>33 341</u> 20 672
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>34 391</u> 21 705
212-401-0200	- 28013-98	3			
212-401-0201	10	3	1	2200	
212-401-0202	25	3	1	2200	
212-401-0203	50	3	1	2200	

212-402.

[illegible]

8.04-08-2023

					-	-	-	-		-	-	-
212-401-0204	75	3	1	2200								
212-401-0205	100	3	1	2200								
212-401-0206	150	3	1	2200								
212-401-0207	200	3	1	2200								
212-401-0300	28013-98	3										
212-401-0303	50	3	1	2200								

					-	-	-	-		-	-	-
212-402-0100	28013-98	3										
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087	<u>27 515</u> 23 087
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199	<u>26 609</u> 22 199
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602	<u>24 979</u> 20 602
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099	<u>24 466</u> 20 099

				,	-
212-401-0204	75	3	1	2200	
212-401-0205	100	3	1	2200	
212-401-0206	150	3	1	2200	
212-401-0207	200	3	1	2200	
212-401-0300	28013-98 -	3			
212-401-0303	50	3	1	2200	

				,	-
212-402-0100	28013-98	3			
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 515</u> 23 087
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 609</u> 22 199
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 979</u> 20 602
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 466</u> 20 099

							-	-	-	-	-
212-402-0106	1:3	3	1	2400	$\frac{23\,083}{20\,247}$	$\frac{24\,466}{20\,099}$	$\frac{24\,466}{20\,099}$	$\frac{24\,466}{20\,099}$	$\frac{24\,466}{20\,099}$	$\frac{24\,466}{20\,099}$	$\frac{24\,466}{20\,099}$
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	$\frac{23\,446}{20\,605}$	$\frac{24\,828}{20\,453}$	$\frac{24\,828}{20\,453}$	$\frac{24\,828}{20\,453}$	$\frac{24\,828}{20\,453}$	$\frac{24\,828}{20\,453}$	$\frac{24\,828}{20\,453}$
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{25\,225}{22\,870}$	$\frac{26\,296}{22\,702}$	$\frac{26\,296}{22\,702}$	$\frac{26\,296}{22\,702}$	$\frac{26\,296}{22\,702}$	$\frac{26\,296}{22\,702}$	$\frac{26\,296}{22\,702}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{37\,748}{34\,888}$	$\frac{38\,959}{34\,631}$	$\frac{38\,959}{34\,631}$	$\frac{38\,959}{34\,631}$	$\frac{38\,959}{34\,631}$	$\frac{38\,959}{34\,631}$	$\frac{38\,959}{34\,631}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{34\,708}{32\,205}$	$\frac{35\,747}{31\,968}$	$\frac{35\,747}{31\,968}$	$\frac{35\,747}{31\,968}$	$\frac{35\,747}{31\,968}$	$\frac{35\,747}{31\,968}$	$\frac{35\,747}{31\,968}$
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	, (0,7)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, (1,8)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, (3)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, (5)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

					-
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 466</u> 20 099
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 828</u> 20 453
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 296</u> 22 702
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>38 959</u> 34 631
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>35 747</u> 31 968
212-402-0200	28013-98				
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

							-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 055</u> 20 792	<u>22 747</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>22 515</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 055</u> 20 792	<u>22 747</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>22 515</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 440</u> 18 878	<u>22 747</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>22 515</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792
212-501-0104	, II		1	1000	<u>20 440</u> 18 878	<u>22 747</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>22 515</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>23 974</u> 21 696	<u>23 665</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>23 433</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696
212-501-0202	, II		1	1000	<u>23 974</u> 21 696	<u>23 665</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>23 433</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696
212-501-0203	, I		1	1000	<u>21 353</u> 19 777	<u>23 665</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>23 433</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696
212-501-0204	, II		1	1000	<u>21 353</u> 19 777	<u>23 665</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>23 433</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696
212-501-0206	, I		1	1000	<u>21 358</u> 19 977	<u>23 888</u> 21 916	<u>24 197</u> 21 916	<u>24 197</u> 21 916	<u>23 656</u> 21 916	<u>24 197</u> 21 916	<u>24 197</u> 21 916

					-	-	-	-		-	-	-
212-501-0100	1225-2019											
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 283</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>21 759</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>21 893</u> 20 792	<u>22 612</u> 20 792
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 283</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>21 759</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>21 893</u> 20 792	<u>22 612</u> 20 792
212-501-0103	, I		1	1000	<u>22 283</u> 20 792	<u>20 841</u> 18 878	<u>21 759</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>20 595</u> 18 984	<u>21 264</u> 18 984	<u>21 893</u> 20 792	<u>22 612</u> 20 792
212-501-0104	, II		1	1000	<u>22 283</u> 20 792	<u>20 841</u> 18 878	<u>21 759</u> 20 792	<u>23 055</u> 20 792	<u>20 595</u> 18 984	<u>21 264</u> 18 984	<u>21 893</u> 20 792	<u>22 612</u> 20 792
212-501-0200	1225-2019											
212-501-0201	, I		1	1000	<u>23 202</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>22 678</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>22 812</u> 21 696	<u>23 530</u> 21 696
212-501-0202	, II		1	1000	<u>23 202</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>22 678</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>22 812</u> 21 696	<u>23 530</u> 21 696
212-501-0203	, I		1	1000	<u>23 202</u> 21 696	<u>21 753</u> 19 777	<u>22 678</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>21 513</u> 19 888	<u>22 182</u> 19 888	<u>22 812</u> 21 696	<u>23 530</u> 21 696
212-501-0204	, II		1	1000	<u>23 202</u> 21 696	<u>21 753</u> 19 777	<u>22 678</u> 21 696	<u>23 974</u> 21 696	<u>21 513</u> 19 888	<u>22 182</u> 19 888	<u>22 812</u> 21 696	<u>23 530</u> 21 696
212-501-0206	, I		1	1000	<u>23 424</u> 21 916	<u>21 956</u> 19 977	<u>22 900</u> 21 916	<u>24 197</u> 21 916	<u>21 685</u> 20 089	<u>22 276</u> 20 089	<u>23 034</u> 21 916	<u>23 753</u> 21 916

					-
212-501-0100	1225-2019				
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 055</u> 20 792
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 055</u> 20 792
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 055</u> 20 792
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 055</u> 20 792
212-501-0200	1225-2019				
212-501-0201	, I		1	1000	<u>23 974</u> 21 696
212-501-0202	, II		1	1000	<u>23 974</u> 21 696
212-501-0203	, I		1	1000	<u>23 974</u> 21 696
212-501-0204	, II		1	1000	<u>23 974</u> 21 696
212-501-0206	, I		1	1000	<u>24 197</u> 21 916

							-	-	-	-	-
212-501-0207	, II		1	1000	<u>21 358</u> 19 977	<u>23 888</u> 21 916	<u>24 197</u> 21 916	<u>24 197</u> 21 916	<u>23 656</u> 21 916	<u>24 197</u> 21 916	<u>24 197</u> 21 916
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>18 959</u> 16 616	<u>17 497</u> 15 352	<u>14 395</u> 12 801	<u>19 300</u> 15 352	<u>17 653</u> 15 352	<u>18 485</u> 15 352	<u>19 300</u> 15 352
212-501-0302	, II		1	1000	<u>18 307</u> 15 976	<u>16 894</u> 14 761	<u>13 892</u> 12 308	<u>18 697</u> 14 761	<u>17 050</u> 14 761	<u>17 882</u> 14 761	<u>18 697</u> 14 761
212-501-0304	, II		1	1000	<u>15 678</u> 13 399	<u>14 465</u> 12 380	<u>11 867</u> 10 323	<u>16 269</u> 12 380	<u>14 621</u> 12 380	<u>15 454</u> 12 380	<u>16 269</u> 12 380
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>19 981</u> 18 426	<u>21 828</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888	<u>21 596</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888
212-501-0402	II		1	1000	<u>19 981</u> 18 426	<u>21 828</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888	<u>21 596</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>18 799</u> 16 459	<u>17 349</u> 15 207	<u>14 271</u> 12 680	<u>19 152</u> 15 207	<u>17 505</u> 15 207	<u>18 337</u> 15 207	<u>19 152</u> 15 207
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>22 137</u> 19 888	<u>21 828</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888	<u>21 596</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888

					-	-	-	-		-	-	-
212-501-0207	, II		1	1000	<u>23 424</u> 21 916	<u>21 956</u> 19 977	<u>22 900</u> 21 916	<u>24 197</u> 21 916	<u>21 685</u> 20 089	<u>22 276</u> 20 089	<u>23 034</u> 21 916	<u>23 753</u> 21 916
212-501-0300	1225-2019											
212-501-0301	, I		1	1000	<u>17 054</u> 15 352	<u>15 510</u> 13 439	<u>17 074</u> 15 352	<u>18 208</u> 15 352	<u>15 545</u> 13 439	<u>15 771</u> 13 439	<u>17 384</u> 15 352	<u>17 722</u> 15 352
212-501-0302	, II		1	1000	<u>16 451</u> 14 761	<u>14 982</u> 12 921	<u>16 470</u> 14 761	<u>17 605</u> 14 761	<u>15 017</u> 12 921	<u>15 243</u> 12 921	<u>16 781</u> 14 761	<u>17 119</u> 14 761
212-501-0304	, II		1	1000	<u>14 023</u> 12 380	<u>12 856</u> 10 837	<u>14 042</u> 12 380	<u>15 176</u> 12 380	<u>12 892</u> 10 837	<u>13 117</u> 10 837	<u>14 352</u> 12 380	<u>14 691</u> 12 380
212-501-0400	1225-2019											
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 365</u> 19 888	<u>20 381</u> 18 426	<u>20 841</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888	<u>20 135</u> 18 532	<u>20 805</u> 18 532	<u>20 975</u> 19 888	<u>21 693</u> 19 888
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 365</u> 19 888	<u>20 381</u> 18 426	<u>20 841</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888	<u>20 135</u> 18 532	<u>20 805</u> 18 532	<u>20 975</u> 19 888	<u>21 693</u> 19 888
212-501-0500	1225-2019											
212-501-0501	I		1	1000	<u>16 906</u> 15 207	<u>15 380</u> 13 312	<u>16 926</u> 15 207	<u>18 060</u> 15 207	<u>15 416</u> 13 312	<u>15 641</u> 13 312	<u>17 236</u> 15 207	<u>17 575</u> 15 207
212-501-0600	1225-2019											
212-501-0601	I		1	1000	<u>21 365</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888	<u>20 841</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888	<u>20 975</u> 19 888	<u>21 693</u> 19 888

				,	-
212-501-0207	, II		1	1000	$\frac{24\ 197}{21\ 916}$
212-501-0300	1225-2019				
212-501-0301	, I		1	1000	
212-501-0302	, II		1	1000	
212-501-0304	, II		1	1000	
212-501-0400	1225-2019				
212-501-0401	I		1	1000	$\frac{22\ 137}{19\ 888}$
212-501-0402	II		1	1000	$\frac{22\ 137}{19\ 888}$
212-501-0500	1225-2019				
212-501-0501	I		1	1000	
212-501-0600	1225-2019				
212-501-0601	I		1	1000	$\frac{22\ 137}{19\ 888}$

212-503.

-

							-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>29 448</u> 27 084	<u>29 139</u> 27 084	<u>29 448</u> 27 084	<u>29 448</u> 27 084	<u>28 908</u> 27 084	<u>29 448</u> 27 084	<u>29 448</u> 27 084
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 677</u> 26 325	<u>28 368</u> 26 325	<u>28 677</u> 26 325	<u>28 677</u> 26 325	<u>28 136</u> 26 325	<u>28 677</u> 26 325	<u>28 677</u> 26 325
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 648</u> 25 313	<u>27 339</u> 25 313	<u>27 648</u> 25 313	<u>27 648</u> 25 313	<u>27 107</u> 25 313	<u>27 648</u> 25 313	<u>27 648</u> 25 313

212-6.

,

212-601.

-

							-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -										
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>48</u> 46	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294						

213.**213-1.**

					-	-	-	-		-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002											
212-503-0101	-10		1	1000	<u>28 676</u> 27 084	<u>29 448</u> 27 084	<u>28 152</u> 27 084	<u>29 448</u> 27 084	<u>29 448</u> 27 084	<u>29 448</u> 27 084	<u>28 286</u> 27 084	<u>29 004</u> 27 084
212-503-0102	-15		1	1000	<u>27 904</u> 26 325	<u>28 677</u> 26 325	<u>27 380</u> 26 325	<u>28 677</u> 26 325	<u>28 677</u> 26 325	<u>28 677</u> 26 325	<u>27 514</u> 26 325	<u>28 233</u> 26 325
212-503-0103	-20		1	1000	<u>26 876</u> 25 313	<u>27 648</u> 25 313	<u>26 351</u> 25 313	<u>27 648</u> 25 313	<u>27 648</u> 25 313	<u>27 648</u> 25 313	<u>26 486</u> 25 313	<u>27 204</u> 25 313

					-	-	-	-		-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -											
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39	<u>41</u> 39
212-601-0300	-											
212-601-0301	-	3		1550								

				,	-
212-503-0100	- 31015-2002				
212-503-0101	-10		1	1000	<u>29 448</u> 27 084
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 677</u> 26 325
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 648</u> 25 313

				,	-
212-601-0100	- 1168-2006 -				
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>41</u> 39
212-601-0300	-				
212-601-0301	-	3		1550	

213-101.

							-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>44 243</u> 37 500	<u>55 245</u> 44 643	<u>56 544</u> 44 643	<u>56 869</u> 44 643	<u>53 512</u> 44 643	<u>56 869</u> 44 643	<u>56 869</u> 44 643
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>44 243</u> 37 500	<u>55 245</u> 44 643	<u>56 544</u> 44 643	<u>56 869</u> 44 643	<u>53 512</u> 44 643	<u>56 869</u> 44 643	<u>56 869</u> 44 643
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>51 609</u> 44 643	<u>55 245</u> 44 643	<u>56 544</u> 44 643	<u>56 869</u> 44 643	<u>53 512</u> 44 643	<u>56 869</u> 44 643	<u>56 869</u> 44 643
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>52 990</u> 45 982	<u>56 626</u> 45 982	<u>57 925</u> 45 982	<u>58 250</u> 45 982	<u>54 893</u> 45 982	<u>58 250</u> 45 982	<u>58 250</u> 45 982
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>74 474</u> 62 500	<u>72 971</u> 62 500	<u>73 472</u> 62 500	<u>74 474</u> 62 500	<u>71 369</u> 62 500	<u>74 474</u> 62 500	<u>74 474</u> 62 500
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>74 474</u> 62 500	<u>72 971</u> 62 500	<u>73 472</u> 62 500	<u>74 474</u> 62 500	<u>71 369</u> 62 500	<u>74 474</u> 62 500	<u>74 474</u> 62 500
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>76 408</u> 64 375	<u>74 905</u> 64 375	<u>75 406</u> 64 375	<u>76 408</u> 64 375	<u>73 302</u> 64 375	<u>76 408</u> 64 375	<u>76 408</u> 64 375
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>78 399</u> 66 306	<u>76 897</u> 66 306	<u>77 398</u> 66 306	<u>78 399</u> 66 306	<u>75 294</u> 66 306	<u>78 399</u> 66 306	<u>78 399</u> 66 306
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>80 451</u> 68 295	<u>78 948</u> 68 295	<u>79 449</u> 68 295	<u>80 451</u> 68 295	<u>77 345</u> 68 295	<u>80 451</u> 68 295	<u>80 451</u> 68 295
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									

[illegible]

					-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .			
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>56 869</u> 44 643
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>56 869</u> 44 643
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>56 869</u> 44 643
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>58 250</u> 45 982
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .			
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>74 474</u> 62 500
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>74 474</u> 62 500
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>76 408</u> 64 375
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>78 399</u> 66 306
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>80 451</u> 68 295
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .			

							-	-	-	-	-
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>75 918</u> 63 901	<u>74 416</u> 63 901	<u>74 917</u> 63 901	<u>75 918</u> 63 901	<u>72 813</u> 63 901	<u>75 918</u> 63 901	<u>75 918</u> 63 901
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>77 236</u> 65 179	<u>75 734</u> 65 179	<u>76 235</u> 65 179	<u>77 236</u> 65 179	<u>74 131</u> 65 179	<u>77 236</u> 65 179	<u>77 236</u> 65 179
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>79 253</u> 67 134	<u>77 750</u> 67 134	<u>78 251</u> 67 134	<u>79 253</u> 67 134	<u>76 148</u> 67 134	<u>79 253</u> 67 134	<u>79 253</u> 67 134
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>81 330</u> 69 148	<u>79 827</u> 69 148	<u>80 328</u> 69 148	<u>81 330</u> 69 148	<u>78 225</u> 69 148	<u>81 330</u> 69 148	<u>81 330</u> 69 148
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>83 469</u> 71 222	<u>81 967</u> 71 222	<u>82 468</u> 71 222	<u>83 469</u> 71 222	<u>80 364</u> 71 222	<u>83 469</u> 71 222	<u>83 469</u> 71 222

213-102.

					-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .					
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>80 690</u> 78 198	<u>80 863</u> 78 198	<u>81 804</u> 78 198
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>80 966</u> 78 469	<u>81 140</u> 78 469	<u>82 080</u> 78 469
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>81 243</u> 78 740	<u>81 416</u> 78 740	<u>82 357</u> 78 740
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .					

					-	-	-	-		-	-	-
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>71 214</u> 63 901	<u>75 918</u> 63 901	<u>69 715</u> 63 901	<u>75 918</u> 63 901	<u>75 918</u> 63 901	<u>75 918</u> 63 901	<u>69 915</u> 63 901	<u>73 815</u> 63 901
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>72 532</u> 65 179	<u>77 236</u> 65 179	<u>71 033</u> 65 179	<u>77 236</u> 65 179	<u>77 236</u> 65 179	<u>77 236</u> 65 179	<u>71 233</u> 65 179	<u>75 133</u> 65 179
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>74 548</u> 67 134	<u>79 253</u> 67 134	<u>73 049</u> 67 134	<u>79 253</u> 67 134	<u>79 253</u> 67 134	<u>79 253</u> 67 134	<u>73 250</u> 67 134	<u>77 149</u> 67 134
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>76 625</u> 69 148	<u>81 330</u> 69 148	<u>75 126</u> 69 148	<u>81 330</u> 69 148	<u>81 330</u> 69 148	<u>81 330</u> 69 148	<u>75 327</u> 69 148	<u>79 226</u> 69 148
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>78 765</u> 71 222	<u>83 469</u> 71 222	<u>77 266</u> 71 222	<u>83 469</u> 71 222	<u>83 469</u> 71 222	<u>83 469</u> 71 222	<u>77 466</u> 71 222	<u>81 366</u> 71 222

				,	-
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>75 918</u> 63 901
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>77 236</u> 65 179
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>79 253</u> 67 134
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>81 330</u> 69 148
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>83 469</u> 71 222

					-	-	-
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>121 262</u> 117 974	<u>121 435</u> 117 974	<u>122 376</u> 117 974

213-103.

-

					-	-	-	-	-	-	-
213-103-0100	- 250 120 65 3370-2019	1000 .									
213-103-0101	150	1000 .	1	3800	<u>107 837</u> 85 982	<u>99 999</u> 85 982	<u>101 998</u> 85 982	<u>112 187</u> 85 982	<u>97 867</u> 85 982	<u>105 133</u> 85 982	<u>113 108</u> 85 982
213-103-0200	- 250 120 88 3370-2019	1000 .									
213-103-0201	150	1000 .	1	5130	<u>123 412</u> 94 580	<u>112 830</u> 94 580	<u>115 529</u> 94 580	<u>129 284</u> 94 580	<u>109 952</u> 94 580	<u>119 761</u> 94 580	<u>130 527</u> 94 580
213-103-0300	- 250 120 65 3370-2019	1000 .									
213-103-0301	150	1000 .	1	3000	<u>94 935</u> 77 384	<u>88 747</u> 77 384	<u>90 325</u> 77 384	<u>98 369</u> 77 384	<u>87 064</u> 77 384	<u>92 800</u> 77 384	<u>99 097</u> 77 384

					-	-	-	-		-	-
213-103-0100	- 250 120 65 3370-2019	1000 .									
213-103-0101	150	1000 .	1	3800	<u>95 727</u> 85 982	<u>105 721</u> 85 982	<u>93 666</u> 85 982	<u>102 546</u> 85 982	<u>111 246</u> 85 982	<u>110 541</u> 85 982	<u>94 003</u> 85 982
213-103-0200	- 250 120 88 3370-2019	1000 .									
213-103-0201	150	1000 .	1	5130	<u>107 064</u> 94 580	<u>120 555</u> 94 580	<u>104 281</u> 94 580	<u>116 269</u> 94 580	<u>128 014</u> 94 580	<u>127 062</u> 94 580	<u>104 736</u> 94 580
213-103-0300	- 250 120 65 3370-2019	1000 .									
213-103-0301	150	1000 .	1	3000	<u>85 375</u> 77 384	<u>93 265</u> 77 384	<u>83 748</u> 77 384	<u>90 758</u> 77 384	<u>97 627</u> 77 384	<u>97 070</u> 77 384	<u>84 014</u> 77 384

					-	-
213-103-0100	- 250 120 65 3370-2019	1000 .				
213-103-0101	150	1000 .	1	3800	<u>99 200</u> 85 982	<u>112 540</u> 85 982
213-103-0200	- 250 120 88 3370-2019	1000 .				
213-103-0201	150	1000 .	1	5130	<u>111 751</u> 94 580	<u>129 760</u> 94 580
213-103-0300	- 250 120 65 3370-2019	1000 .				
213-103-0301	150	1000 .	1	3000	<u>88 116</u> 77 384	<u>98 648</u> 77 384

					-	-	-	-		-	-
213-103-0400	- 250 120 88 3370-2019	1000 .									
213-103-0401	150	1000 .	1	4050	<u>105 059</u> 94 580	<u>115 710</u> 94 580	<u>102 862</u> 94 580	<u>112 326</u> 94 580	<u>121 599</u> 94 580	<u>120 847</u> 94 580	<u>103 221</u> 94 580
213-103-0600	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .									
213-103-0601	150	1000 .	1	3850	<u>122 422</u> 111 777	<u>132 547</u> 111 777	<u>120 334</u> 111 777	<u>129 331</u> 111 777	<u>138 146</u> 111 777	<u>137 431</u> 111 777	<u>120 675</u> 111 777
213-103-0800	- 250 120 88 , 3370-2019	1000 .									
213-103-0801	150	1000 .	1	5180	<u>164 794</u> 150 469	<u>178 417</u> 150 469	<u>161 984</u> 150 469	<u>174 090</u> 150 469	<u>185 949</u> 150 469	<u>184 988</u> 150 469	<u>162 444</u> 150 469
213-103-1000	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .									
213-103-1001	150	1000 .	1	3050	<u>98 769</u> 90 281	<u>106 790</u> 90 281	<u>97 114</u> 90 281	<u>104 242</u> 90 281	<u>111 225</u> 90 281	<u>110 659</u> 90 281	<u>97 385</u> 90 281
213-103-1200	- 250 120 88 , 3370-2019	1000 .									

					-	-
213-103-0400	- 250 120 88 3370-2019	1000 .				
213-103-0401	150	1000 .	1	4050	<u>108 760</u> 94 580	<u>122 977</u> 94 580
213-103-0600	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .				
213-103-0601	150	1000 .	1	3850	<u>125 940</u> 111 777	<u>139 456</u> 111 777
213-103-0800	- 250 120 88 , 3370-2019	1000 .				
213-103-0801	150	1000 .	1	5180	<u>169 527</u> 150 469	<u>187 712</u> 150 469
213-103-1000	- 250 120 65 , 3370-2019	1000 .				
213-103-1001	150	1000 .	1	3050	<u>101 556</u> 90 281	<u>112 263</u> 90 281
213-103-1200	- 250 120 88 , 3370-2019	1000 .				

							-	-	-	-	-
213-103-1201	150	1000	1	4100	<u>158 120</u> 133 272	<u>149 664</u> 133 272	<u>151 820</u> 133 272	<u>162 814</u> 133 272	<u>147 363</u> 133 272	<u>155 203</u> 133 272	<u>163 807</u> 133 272

213-104.

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-2.

					-	-	-	-		-	-
213-103-1201	150	1000 .	1	4100	<u>145 055</u> 133 272	<u>155 837</u> 133 272	<u>142 831</u> 133 272	<u>152 412</u> 133 272	<u>161 799</u> 133 272	<u>161 038</u> 133 272	<u>143 194</u> 133 272

					-	-
213-103-1201	150	1000 .	1	4100	<u>148 801</u> 133 272	<u>163 194</u> 133 272

213-201.

							-	-	-	-	-
213-201-0100	530-2012	3									
213-201-0102	125	3	2	800	<u>25 689</u> 22 266	<u>25 280</u> 22 266	<u>25 416</u> 22 266	<u>25 689</u> 22 266	<u>24 844</u> 22 266	<u>25 689</u> 22 266	<u>25 689</u> 22 266

213-3.
213-301.

							-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 303</u> 30 357	<u>29 622</u> 25 893	<u>29 863</u> 25 893	<u>33 429</u> 25 893	<u>29 073</u> 25 893	<u>30 870</u> 25 893	<u>33 658</u> 25 893
213-301-0200	21520-89	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>20 795</u> 17 963	<u>21 173</u> 17 176			<u>20 651</u> 17 176		
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>21 853</u> 18 596	<u>21 404</u> 17 402			<u>20 882</u> 17 402		
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>21 888</u> 19 133						

					-	-	-	-		-	-	-
213-201-0100	530-2012	3										
213-201-0102	125	3	2	800	<u>24 409</u> 22 266	<u>25 689</u> 22 266	<u>24 001</u> 22 266	<u>25 689</u> 22 266	<u>25 689</u> 22 266	<u>25 689</u> 22 266	<u>24 055</u> 22 266	<u>25 116</u> 22 266

					-	-	-	-		-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3										
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>28 609</u> 25 893	<u>31 019</u> 25 893	<u>28 132</u> 25 893	<u>30 215</u> 25 893	<u>32 418</u> 25 893	<u>32 239</u> 25 893	<u>28 143</u> 25 893	<u>29 416</u> 25 893
213-301-0200	21520-89	3										
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>19 955</u> 17 176		<u>19 042</u> 17 176			<u>19 326</u> 17 176	<u>20 869</u> 17 176	
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>20 186</u> 17 402		<u>19 273</u> 17 402			<u>19 557</u> 17 402	<u>21 099</u> 17 402	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800								

					-
213-201-0100	530-2012	3			
213-201-0102	125	3	2	800	<u>25 689</u> 22 266

					-
213-301-0100	() 31360-2007	3			
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>33 543</u> 25 893
213-301-0200	21520-89	3			
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	

							-	-	-	-	-
213-301-0300	()	3									
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>20 018</u> 17 109						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>20 172</u> 17 109						

213-304.

							-	-		-
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>260</u> 232	<u>323</u> 232	<u>263</u> 232	<u>349</u> 232	<u>343</u> 232	
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>297</u> 268	<u>360</u> 268	<u>300</u> 268	<u>386</u> 268	<u>380</u> 268	
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>203</u> 188	<u>233</u> 188	<u>205</u> 188	<u>245</u> 188	<u>243</u> 188	
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>231</u> 214	<u>261</u> 214	<u>232</u> 214	<u>273</u> 214	<u>270</u> 214	

				,	-	-	-	-		-	-	-
213-301-0300	()	3										
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460								
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660								

				,	-
213-301-0300	()	3			
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	

213-306.

					,		,
							.
213-306-0100	958-93	2					
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9		<u>3 532</u> 3 434	

213-307.

					,		,
							.
213-307-0100	13015-2012	3					
213-307-0101		3	1	2400		<u>64 729</u> 60 916	

213-309.

					,		,
							.
213-309-0200	19222-84	3					
213-309-0201	1,5	3	1	610		<u>34 010</u> 32 593	

221.**221-1.****221-102.**

					,	,	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3									
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>22 827</u> 19 852	<u>36 565</u> 29 863	<u>37 609</u> 29 863	<u>44 836</u> 29 863	<u>35 371</u> 29 863	<u>39 211</u> 29 863	<u>45 333</u> 29 863

221-104.

					,	,	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93										
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2504	<u>31 407</u> 28 280	<u>38 593</u> 28 634	<u>35 722</u> 28 634	<u>53 236</u> 28 634	<u>43 023</u> 28 634	<u>47 229</u> 28 634	<u>53 837</u> 28 634
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2504	<u>27 941</u> 24 855	<u>35 056</u> 25 166	<u>32 213</u> 25 166	<u>49 699</u> 25 166	<u>39 486</u> 25 166	<u>43 691</u> 25 166	<u>50 300</u> 25 166

222.**222-1.**

					-	-	-	-		-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>34 363</u> 29 863	<u>25 463</u> 19 852	<u>33 804</u> 29 863	<u>37 853</u> 29 863	<u>23 673</u> 19 852	<u>27 205</u> 19 852	<u>33 351</u> 29 863	<u>36 117</u> 29 863

					-	-	-	-		-	-	-
221-104-0100	956-93											
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2504	<u>36 716</u> 28 634	<u>34 093</u> 28 280	<u>40 470</u> 28 634	<u>46 027</u> 28 634	<u>32 269</u> 28 280	<u>35 867</u> 28 280	<u>41 822</u> 28 634	<u>42 423</u> 28 634
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2504	<u>33 178</u> 25 166	<u>30 627</u> 24 855	<u>36 933</u> 25 166	<u>42 490</u> 25 166	<u>28 802</u> 24 855	<u>32 401</u> 24 855	<u>38 285</u> 25 166	<u>38 885</u> 25 166

					-
221-102-0100	13579-2018	3			
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>45 084</u> 29 863

					-
221-104-0100	956-93				
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2504	<u>46 027</u> 28 634
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2504	<u>42 490</u> 25 166

222-101.

							-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>111 382</u> 98 877	<u>105 220</u> 97 656	<u>106 273</u> 97 656	<u>113 555</u> 97 656	<u>104 017</u> 97 656	<u>107 887</u> 97 656	<u>114 056</u> 97 656
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>79 442</u> 75 474	<u>91 562</u> 75 474	<u>88 400</u> 75 474	<u>111 194</u> 75 474	<u>96 605</u> 75 474	<u>102 918</u> 75 474	<u>111 962</u> 75 474
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>88 514</u> 84 368	<u>100 633</u> 84 368	<u>97 472</u> 84 368	<u>120 265</u> 84 368	<u>105 677</u> 84 368	<u>111 990</u> 84 368	<u>121 033</u> 84 368
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>99 469</u> 95 059	<u>111 835</u> 95 059	<u>108 609</u> 95 059	<u>131 866</u> 95 059	<u>116 981</u> 95 059	<u>123 422</u> 95 059	<u>132 649</u> 95 059
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>128 003</u> 122 984	<u>140 615</u> 122 984	<u>137 325</u> 122 984	<u>161 045</u> 122 984	<u>145 864</u> 122 984	<u>152 433</u> 122 984	<u>161 844</u> 122 984
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>67 637</u> 64 997	<u>74 238</u> 64 997	<u>72 516</u> 64 997	<u>84 932</u> 64 997	<u>76 986</u> 64 997	<u>80 425</u> 64 997	<u>85 351</u> 64 997

					-	-	-	-		-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>103 002</u> 97 656	<u>109 987</u> 98 877	<u>102 438</u> 97 656	<u>106 519</u> 97 656	<u>113 538</u> 98 877	<u>112 714</u> 98 877	<u>101 982</u> 97 656
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>88 137</u> 75 474	<u>84 039</u> 75 474	<u>92 967</u> 75 474	<u>100 871</u> 75 474	<u>80 310</u> 75 474	<u>87 083</u> 75 474	<u>94 387</u> 75 474
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>97 208</u> 84 368	<u>93 111</u> 84 368	<u>102 039</u> 84 368	<u>109 943</u> 84 368	<u>89 382</u> 84 368	<u>96 154</u> 84 368	<u>103 459</u> 84 368
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>108 340</u> 95 059	<u>104 159</u> 95 059	<u>113 268</u> 95 059	<u>121 333</u> 95 059	<u>100 355</u> 95 059	<u>107 265</u> 95 059	<u>114 717</u> 95 059
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>137 051</u> 122 984	<u>132 787</u> 122 984	<u>142 077</u> 122 984	<u>150 303</u> 122 984	<u>128 906</u> 122 984	<u>135 954</u> 122 984	<u>143 555</u> 122 984
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>72 373</u> 64 997	<u>70 141</u> 64 997	<u>75 004</u> 64 997	<u>79 309</u> 64 997	<u>68 110</u> 64 997	<u>71 799</u> 64 997	<u>75 778</u> 64 997

					-	-
222-101-0100	13015-2012	3				
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>104 769</u> 97 656	<u>113 806</u> 97 656
222-101-0200		3				
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>96 691</u> 75 474	<u>100 871</u> 75 474
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>105 762</u> 84 368	<u>109 943</u> 84 368
222-101-0203	12504-2015 7	3	1	2510	<u>117 068</u> 95 059	<u>121 333</u> 95 059
222-101-0204	12504-2015 8-9	3	1	2560	<u>145 952</u> 122 984	<u>150 303</u> 122 984
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>77 032</u> 64 997	<u>79 309</u> 64 997

							-	-	-	-	-
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>69 174</u> 66 504	<u>75 775</u> 66 504	<u>74 053</u> 66 504	<u>86 469</u> 66 504	<u>78 522</u> 66 504	<u>81 961</u> 66 504	<u>86 887</u> 66 504
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	<u>81 364</u> 78 466	<u>87 917</u> 78 466	<u>86 208</u> 78 466	<u>98 531</u> 78 466	<u>90 644</u> 78 466	<u>94 057</u> 78 466	<u>98 946</u> 78 466
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	<u>101 084</u> 97 239	<u>110 444</u> 97 239	<u>108 002</u> 97 239	<u>125 607</u> 97 239	<u>114 339</u> 97 239	<u>119 215</u> 97 239	<u>126 200</u> 97 239
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>82 147</u> 78 126	<u>94 266</u> 78 126	<u>91 105</u> 78 126	<u>113 898</u> 78 126	<u>99 310</u> 78 126	<u>105 623</u> 78 126	<u>114 666</u> 78 126
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>90 808</u> 86 616	<u>102 927</u> 86 616	<u>99 766</u> 86 616	<u>122 559</u> 86 616	<u>107 971</u> 86 616	<u>114 284</u> 86 616	<u>123 327</u> 86 616

					-	-	-	-		-	-
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>73 910</u> 66 504	<u>71 678</u> 66 504	<u>76 541</u> 66 504	<u>80 846</u> 66 504	<u>69 647</u> 66 504	<u>73 335</u> 66 504	<u>77 314</u> 66 504
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	<u>86 065</u> 78 466	<u>83 850</u> 78 466	<u>88 677</u> 78 466	<u>92 950</u> 78 466	<u>81 834</u> 78 466	<u>85 495</u> 78 466	<u>89 444</u> 78 466
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	<u>107 799</u> 97 239	<u>104 634</u> 97 239	<u>111 529</u> 97 239	<u>117 634</u> 97 239	<u>101 754</u> 97 239	<u>106 985</u> 97 239	<u>112 626</u> 97 239
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>90 841</u> 78 126	<u>86 744</u> 78 126	<u>95 672</u> 78 126	<u>103 576</u> 78 126	<u>83 015</u> 78 126	<u>89 788</u> 78 126	<u>97 092</u> 78 126
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>99 502</u> 86 616	<u>95 405</u> 86 616	<u>104 332</u> 86 616	<u>112 236</u> 86 616	<u>91 676</u> 86 616	<u>98 448</u> 86 616	<u>105 752</u> 86 616

					-	-
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>78 569</u> 66 504	<u>80 846</u> 66 504
222-101-0207	31310-2015 7	3	1	1330	<u>90 690</u> 78 466	<u>92 950</u> 78 466
222-101-0208	31310-2015 8-9	3	1	1900	<u>114 405</u> 97 239	<u>117 634</u> 97 239
222-101-0300		3				
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>99 395</u> 78 126	<u>103 576</u> 78 126
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>108 056</u> 86 616	<u>112 236</u> 86 616

							-	-	-	-	-
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>87 022</u> 82 885	<u>99 240</u> 82 885	<u>96 053</u> 82 885	<u>119 032</u> 82 885	<u>104 324</u> 82 885	<u>110 689</u> 82 885	<u>119 806</u> 82 885
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>158 518</u> 152 852	<u>171 376</u> 152 852	<u>168 022</u> 152 852	<u>192 206</u> 152 852	<u>176 728</u> 152 852	<u>183 426</u> 152 852	<u>193 020</u> 152 852
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>71 842</u> 69 110	<u>78 493</u> 69 110	<u>76 758</u> 69 110	<u>89 266</u> 69 110	<u>81 261</u> 69 110	<u>84 725</u> 69 110	<u>89 688</u> 69 110
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>69 344</u> 66 671	<u>75 946</u> 66 671	<u>74 223</u> 66 671	<u>86 639</u> 66 671	<u>78 693</u> 66 671	<u>82 132</u> 66 671	<u>87 058</u> 66 671
222-101-0307	7 31310-2015	3	1	1340	<u>82 533</u> 79 602	<u>89 135</u> 79 602	<u>87 413</u> 79 602	<u>99 829</u> 79 602	<u>91 882</u> 79 602	<u>95 321</u> 79 602	<u>100 247</u> 79 602

					-	-	-	-		-	-
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>95 787</u> 82 885	<u>91 656</u> 82 885	<u>100 657</u> 82 885	<u>108 625</u> 82 885	<u>87 897</u> 82 885	<u>94 725</u> 82 885	<u>102 088</u> 82 885
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>167 743</u> 152 852	<u>163 395</u> 152 852	<u>172 867</u> 152 852	<u>181 253</u> 152 852	<u>159 439</u> 152 852	<u>166 624</u> 152 852	<u>174 374</u> 152 852
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>76 613</u> 69 110	<u>74 365</u> 69 110	<u>79 264</u> 69 110	<u>83 601</u> 69 110	<u>72 318</u> 69 110	<u>76 035</u> 69 110	<u>80 043</u> 69 110
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>74 080</u> 66 671	<u>71 848</u> 66 671	<u>76 711</u> 66 671	<u>81 016</u> 66 671	<u>69 817</u> 66 671	<u>73 506</u> 66 671	<u>77 485</u> 66 671
222-101-0307	7 31310-2015	3	1	1340	<u>87 269</u> 79 602	<u>85 037</u> 79 602	<u>89 900</u> 79 602	<u>94 206</u> 79 602	<u>83 006</u> 79 602	<u>86 695</u> 79 602	<u>90 674</u> 79 602

					-	-
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>104 410</u> 82 885	<u>108 625</u> 82 885
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>176 818</u> 152 852	<u>181 253</u> 152 852
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>81 307</u> 69 110	<u>83 601</u> 69 110
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>78 739</u> 66 671	<u>81 016</u> 66 671
222-101-0307	7 31310-2015	3	1	1340	<u>91 929</u> 79 602	<u>94 206</u> 79 602

							-	-	-	-	-
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510	<u>106 608</u> 103 038	<u>114 047</u> 103 038	<u>112 107</u> 103 038	<u>126 098</u> 103 038	<u>117 143</u> 103 038	<u>121 018</u> 103 038	<u>126 569</u> 103 038
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>80 172</u> 76 199	<u>92 242</u> 76 199	<u>89 093</u> 76 199	<u>111 794</u> 76 199	<u>97 265</u> 76 199	<u>103 552</u> 76 199	<u>112 559</u> 76 199
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>82 092</u> 78 052	<u>94 310</u> 78 052	<u>91 122</u> 78 052	<u>114 101</u> 78 052	<u>99 394</u> 78 052	<u>105 759</u> 78 052	<u>114 875</u> 78 052
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600	<u>157 490</u> 151 854	<u>170 299</u> 151 854	<u>166 957</u> 151 854	<u>191 048</u> 151 854	<u>175 629</u> 151 854	<u>182 302</u> 151 854	<u>191 860</u> 151 854
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>66 837</u> 64 116	<u>73 932</u> 64 116	<u>72 081</u> 64 116	<u>85 423</u> 64 116	<u>76 884</u> 64 116	<u>80 579</u> 64 116	<u>85 873</u> 64 116

					-	-	-	-		-	-
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510	<u>111 945</u> 103 038	<u>109 430</u> 103 038	<u>114 910</u> 103 038	<u>119 762</u> 103 038	<u>107 141</u> 103 038	<u>111 298</u> 103 038	<u>115 782</u> 103 038
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>88 831</u> 76 199	<u>84 750</u> 76 199	<u>93 641</u> 76 199	<u>101 513</u> 76 199	<u>81 036</u> 76 199	<u>87 781</u> 76 199	<u>95 056</u> 76 199
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>90 857</u> 78 052	<u>86 726</u> 78 052	<u>95 726</u> 78 052	<u>103 694</u> 78 052	<u>82 967</u> 78 052	<u>89 794</u> 78 052	<u>97 158</u> 78 052
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600	<u>166 679</u> 151 854	<u>162 348</u> 151 854	<u>171 784</u> 151 854	<u>180 138</u> 151 854	<u>158 407</u> 151 854	<u>165 565</u> 151 854	<u>173 285</u> 151 854
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>71 927</u> 64 116	<u>69 528</u> 64 116	<u>74 754</u> 64 116	<u>79 381</u> 64 116	<u>67 345</u> 64 116	<u>71 310</u> 64 116	<u>75 585</u> 64 116

					-	-
222-101-0308	31310-2015 8-9	3	1	1510	<u>117 196</u> 103 038	<u>119 762</u> 103 038
222-101-0400		3				
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>97 350</u> 76 199	<u>101 513</u> 76 199
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>99 480</u> 78 052	<u>103 694</u> 78 052
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600	<u>175 720</u> 151 854	<u>180 138</u> 151 854
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>76 934</u> 64 116	<u>79 381</u> 64 116

							-	-	-	-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>72 851</u> 69 953	<u>80 241</u> 69 953	<u>78 313</u> 69 953	<u>92 212</u> 69 953	<u>83 316</u> 69 953	<u>87 166</u> 69 953	<u>92 680</u> 69 953
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>88 006</u> 84 663	<u>96 135</u> 84 663	<u>94 014</u> 84 663	<u>109 303</u> 84 663	<u>99 518</u> 84 663	<u>103 752</u> 84 663	<u>109 818</u> 84 663
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>83 944</u> 80 809	<u>91 433</u> 80 809	<u>89 479</u> 80 809	<u>103 563</u> 80 809	<u>94 549</u> 80 809	<u>98 450</u> 80 809	<u>104 037</u> 80 809
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>136 783</u> 131 582	<u>149 444</u> 131 582	<u>146 141</u> 131 582	<u>169 954</u> 131 582	<u>154 713</u> 131 582	<u>161 309</u> 131 582	<u>170 756</u> 131 582

					-	-	-	-		-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>78 153</u> 69 953	<u>75 654</u> 69 953	<u>81 098</u> 69 953	<u>85 917</u> 69 953	<u>73 380</u> 69 953	<u>77 510</u> 69 953	<u>81 964</u> 69 953
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>93 837</u> 84 663	<u>91 089</u> 84 663	<u>97 077</u> 84 663	<u>102 379</u> 84 663	<u>88 588</u> 84 663	<u>93 131</u> 84 663	<u>98 030</u> 84 663
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>89 316</u> 80 809	<u>86 785</u> 80 809	<u>92 301</u> 80 809	<u>97 185</u> 80 809	<u>84 481</u> 80 809	<u>88 665</u> 80 809	<u>93 178</u> 80 809
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>145 866</u> 131 582	<u>141 586</u> 131 582	<u>150 912</u> 131 582	<u>159 170</u> 131 582	<u>137 690</u> 131 582	<u>144 765</u> 131 582	<u>152 396</u> 131 582

					-	-
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>83 368</u> 69 953	<u>85 917</u> 69 953
222-101-0406	31310-2015 7	3	1	1650	<u>99 575</u> 84 663	<u>102 379</u> 84 663
222-101-0407	31310-2015 8-9	3	1	1520	<u>94 602</u> 80 809	<u>97 185</u> 80 809
222-101-0500	12504-2015	3				
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>154 803</u> 131 582	<u>159 170</u> 131 582

222-102.

222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>220 245</u> 213 677
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>188 560</u> 182 666
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>151 059</u> 145 847
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>119 045</u> 114 464
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>108 948</u> 104 558
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>165 782</u> 160 280
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>133 204</u> 128 337
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>148 793</u> 143 640
222-102-0200	948-84	3			

222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>73 933</u> 70 235

222-103.

							-	-	-	-	-
222-103-0100	27108-86	.									
222-103-0101	1 3	.	1	2562	<u>430 491</u> 423 080	<u>434 328</u> 423 080	<u>435 199</u> 423 080	<u>442 780</u> 423 080	<u>433 167</u> 423 080	<u>437 167</u> 423 080	<u>443 278</u> 423 080
222-103-0102	2 3	.	1	5225	<u>659 003</u> 646 486	<u>666 828</u> 646 486	<u>668 605</u> 646 486	<u>684 066</u> 646 486	<u>664 459</u> 646 486	<u>672 618</u> 646 486	<u>685 081</u> 646 486
222-103-0103	3 3	.	1	4635	<u>592 938</u> 581 735	<u>599 880</u> 581 735	<u>601 456</u> 581 735	<u>615 171</u> 581 735	<u>597 779</u> 581 735	<u>605 016</u> 581 735	<u>616 072</u> 581 735
222-103-0400	13015-2012	.									
222-103-0401	1	.	1	5780	<u>499 292</u> 488 170	<u>507 949</u> 488 170	<u>509 915</u> 488 170	<u>527 018</u> 488 170	<u>505 329</u> 488 170	<u>514 354</u> 488 170	<u>528 141</u> 488 170
222-103-0402	2	.	1	1042	<u>162 880</u> 160 011	<u>164 441</u> 160 011	<u>164 795</u> 160 011	<u>167 879</u> 160 011	<u>163 969</u> 160 011	<u>165 596</u> 160 011	<u>168 081</u> 160 011
222-103-0403	3	.	1	7469	<u>632 114</u> 617 896	<u>643 301</u> 617 896	<u>645 840</u> 617 896	<u>667 942</u> 617 896	<u>639 914</u> 617 896	<u>651 577</u> 617 896	<u>669 393</u> 617 896
222-103-0404	4	.	1	5073	<u>443 756</u> 433 929	<u>451 354</u> 433 929	<u>453 079</u> 433 929	<u>468 091</u> 433 929	<u>449 054</u> 433 929	<u>456 976</u> 433 929	<u>469 076</u> 433 929

					-	-	-	-		-	-
222-103-0100	27108-86	.									
222-103-0101	1 3	.	1	2562	<u>432 008</u> 423 080	<u>433 384</u> 423 080	<u>430 491</u> 423 080	<u>435 806</u> 423 080	<u>430 491</u> 423 080	<u>435 287</u> 423 080	<u>431 066</u> 423 080
222-103-0102	2 3	.	1	5225	<u>662 096</u> 646 486	<u>664 904</u> 646 486	<u>659 003</u> 646 486	<u>669 842</u> 646 486	<u>659 003</u> 646 486	<u>668 785</u> 646 486	<u>660 176</u> 646 486
222-103-0103	3 3	.	1	4635	<u>595 682</u> 581 735	<u>598 173</u> 581 735	<u>592 938</u> 581 735	<u>602 554</u> 581 735	<u>592 938</u> 581 735	<u>601 616</u> 581 735	<u>593 979</u> 581 735
222-103-0400	13015-2012	.									
222-103-0401	1	.	1	5780	<u>502 714</u> 488 170	<u>505 820</u> 488 170	<u>499 292</u> 488 170	<u>511 283</u> 488 170	<u>499 292</u> 488 170	<u>510 113</u> 488 170	<u>500 591</u> 488 170
222-103-0402	2	.	1	1042	<u>163 497</u> 160 011	<u>164 057</u> 160 011	<u>162 880</u> 160 011	<u>165 042</u> 160 011	<u>162 880</u> 160 011	<u>164 831</u> 160 011	<u>163 114</u> 160 011
222-103-0403	3	.	1	7469	<u>636 536</u> 617 896	<u>640 549</u> 617 896	<u>632 114</u> 617 896	<u>647 609</u> 617 896	<u>632 114</u> 617 896	<u>646 097</u> 617 896	<u>633 792</u> 617 896
222-103-0404	4	.	1	5073	<u>446 760</u> 433 929	<u>449 486</u> 433 929	<u>443 756</u> 433 929	<u>454 281</u> 433 929	<u>443 756</u> 433 929	<u>453 254</u> 433 929	<u>444 896</u> 433 929

					-	-
222-103-0100	27108-86	.				
222-103-0101	1 3	.	1	2562	<u>433 892</u> 423 080	<u>443 029</u> 423 080
222-103-0102	2 3	.	1	5225	<u>665 940</u> 646 486	<u>684 574</u> 646 486
222-103-0103	3 3	.	1	4635	<u>599 092</u> 581 735	<u>615 622</u> 581 735
222-103-0400	13015-2012	.				
222-103-0401	1	.	1	5780	<u>506 966</u> 488 170	<u>527 580</u> 488 170
222-103-0402	2	.	1	1042	<u>164 264</u> 160 011	<u>167 980</u> 160 011
222-103-0403	3	.	1	7469	<u>642 031</u> 617 896	<u>668 667</u> 617 896
222-103-0404	4	.	1	5073	<u>450 492</u> 433 929	<u>468 584</u> 433 929

							-	-	-	-	-
222-103-0405	5	.	1	4020	<u>389 735</u> 381 496	<u>395 756</u> 381 496	<u>397 123</u> 381 496	<u>409 018</u> 381 496	<u>393 933</u> 381 496	<u>400 211</u> 381 496	<u>409 799</u> 381 496
222-103-0406	6	.	1	5175	<u>506 060</u> 495 402	<u>513 811</u> 495 402	<u>515 571</u> 495 402	<u>530 884</u> 495 402	<u>511 465</u> 495 402	<u>519 546</u> 495 402	<u>531 889</u> 495 402
222-103-0407	7	.	1	436	<u>143 116</u> 141 027	<u>143 769</u> 141 027	<u>143 918</u> 141 027	<u>145 208</u> 141 027	<u>143 572</u> 141 027	<u>144 252</u> 141 027	<u>145 292</u> 141 027
222-103-0408	8	.	1	5217	<u>496 950</u> 486 362	<u>504 763</u> 486 362	<u>506 537</u> 486 362	<u>521 975</u> 486 362	<u>502 398</u> 486 362	<u>510 545</u> 486 362	<u>522 989</u> 486 362
222-103-0409	9	.	1	3338	<u>337 881</u> 330 871	<u>342 881</u> 330 871	<u>344 016</u> 330 871	<u>353 893</u> 330 871	<u>341 367</u> 330 871	<u>346 580</u> 330 871	<u>354 542</u> 330 871
222-103-0410	10	.	1	3348	<u>337 890</u> 330 871	<u>342 905</u> 330 871	<u>344 043</u> 330 871	<u>353 950</u> 330 871	<u>341 387</u> 330 871	<u>346 615</u> 330 871	<u>354 601</u> 330 871

222-104.

							-	-	-	-	-
222-104-0200	30 18980-2015	.									
222-104-0205	1	.	1	1500	<u>135 852</u> 132 891	<u>138 098</u> 132 891	<u>138 608</u> 132 891	<u>143 047</u> 132 891	<u>137 418</u> 132 891	<u>139 760</u> 132 891	<u>143 338</u> 132 891
222-104-0206	2	.	1	1445	<u>151 354</u> 148 259	<u>153 518</u> 148 259	<u>154 010</u> 148 259	<u>158 286</u> 148 259	<u>152 863</u> 148 259	<u>155 120</u> 148 259	<u>158 566</u> 148 259

222-2.

,

					-	-	-	-		-	-
222-103-0405	5	.	1	4020	<u>392 115</u> 381 496	<u>394 275</u> 381 496	<u>389 735</u> 381 496	<u>398 075</u> 381 496	<u>389 735</u> 381 496	<u>397 261</u> 381 496	<u>390 638</u> 381 496
222-103-0406	6	.	1	5175	<u>509 124</u> 495 402	<u>511 905</u> 495 402	<u>506 060</u> 495 402	<u>516 796</u> 495 402	<u>506 060</u> 495 402	<u>515 749</u> 495 402	<u>507 223</u> 495 402
222-103-0407	7	.	1	436	<u>143 374</u> 141 027	<u>143 609</u> 141 027	<u>143 116</u> 141 027	<u>144 021</u> 141 027	<u>143 116</u> 141 027	<u>143 933</u> 141 027	<u>143 214</u> 141 027
222-103-0408	8	.	1	5217	<u>500 038</u> 486 362	<u>502 842</u> 486 362	<u>496 950</u> 486 362	<u>507 773</u> 486 362	<u>496 950</u> 486 362	<u>506 717</u> 486 362	<u>498 122</u> 486 362
222-103-0409	9	.	1	3338	<u>339 857</u> 330 871	<u>341 651</u> 330 871	<u>337 881</u> 330 871	<u>344 806</u> 330 871	<u>337 881</u> 330 871	<u>344 131</u> 330 871	<u>338 631</u> 330 871
222-103-0410	10	.	1	3348	<u>339 872</u> 330 871	<u>341 672</u> 330 871	<u>337 890</u> 330 871	<u>344 836</u> 330 871	<u>337 890</u> 330 871	<u>344 158</u> 330 871	<u>338 643</u> 330 871

					-	-	-	-		-	-
222-104-0200	30 18980-2015	.									
222-104-0205	1	.	1	1500	<u>136 740</u> 132 891	<u>137 546</u> 132 891	<u>135 852</u> 132 891	<u>138 963</u> 132 891	<u>135 852</u> 132 891	<u>138 660</u> 132 891	<u>136 189</u> 132 891
222-104-0206	2	.	1	1445	<u>152 210</u> 148 259	<u>152 986</u> 148 259	<u>151 354</u> 148 259	<u>154 352</u> 148 259	<u>151 354</u> 148 259	<u>154 059</u> 148 259	<u>151 679</u> 148 259

					-	-
222-103-0405	5	.	1	4020	<u>395 072</u> 381 496	<u>409 409</u> 381 496
222-103-0406	6	.	1	5175	<u>512 931</u> 495 402	<u>531 387</u> 495 402
222-103-0407	7	.	1	436	<u>143 695</u> 141 027	<u>145 250</u> 141 027
222-103-0408	8	.	1	5217	<u>503 876</u> 486 362	<u>522 482</u> 486 362
222-103-0409	9	.	1	3338	<u>342 313</u> 330 871	<u>354 218</u> 330 871
222-103-0410	10	.	1	3348	<u>342 336</u> 330 871	<u>354 276</u> 330 871

					-	-
222-104-0200	30 18980-2015	.				
222-104-0205	1	.	1	1500	<u>137 843</u> 132 891	<u>143 193</u> 132 891
222-104-0206	2	.	1	1445	<u>153 273</u> 148 259	<u>158 426</u> 148 259

222-203.

							-	-	-	-	-
222-203-0200	12767-94	3									
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>106 614</u> 102 237	<u>115 034</u> 102 237	<u>112 702</u> 102 237	<u>129 216</u> 102 237	<u>118 583</u> 102 237	<u>123 184</u> 102 237	<u>129 775</u> 102 237
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300	<u>7 314</u> 6 898	<u>9 832</u> 8 950	<u>9 959</u> 8 950	<u>10 841</u> 8 950	<u>9 686</u> 8 950	<u>10 155</u> 8 950	<u>10 902</u> 8 950
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>8 535</u> 8 100	<u>9 992</u> 9 101	<u>10 121</u> 9 101	<u>11 012</u> 9 101	<u>9 845</u> 9 101	<u>10 318</u> 9 101	<u>11 073</u> 9 101
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0402	9561-2016 4,5	2	1	313	<u>9 631</u> 9 160	<u>10 094</u> 9 160	<u>10 238</u> 9 160		<u>9 987</u> 9 160	<u>10 485</u> 9 160	
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	<u>9 876</u> 9 400	<u>10 341</u> 9 400	<u>10 485</u> 9 400		<u>10 234</u> 9 400	<u>10 733</u> 9 400	
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	<u>10 671</u> 10 262	<u>11 349</u> 10 414	<u>11 483</u> 10 414	<u>12 406</u> 10 414	<u>11 197</u> 10 414	<u>11 688</u> 10 414	<u>12 470</u> 10 414

					-	-	-	-		-	-
222-203-0200	12767-94	3									
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>112 508</u> 102 237	<u>109 650</u> 102 237	<u>116 070</u> 102 237	<u>121 692</u> 102 237	<u>107 044</u> 102 237	<u>111 730</u> 102 237	<u>116 966</u> 102 237
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300	<u>9 563</u> 8 950	<u>7 636</u> 6 898	<u>9 495</u> 8 950	<u>9 989</u> 8 950	<u>7 417</u> 6 898	<u>7 849</u> 6 898	<u>9 440</u> 8 950
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>9 721</u> 9 101	<u>8 860</u> 8 100	<u>9 652</u> 9 101	<u>10 151</u> 9 101	<u>8 639</u> 8 100	<u>9 075</u> 8 100	<u>9 596</u> 9 101
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0402	9561-2016 4,5	2	1	313	<u>9 844</u> 9 160	<u>10 005</u> 9 160	<u>9 736</u> 9 160	<u>10 293</u> 9 160	<u>10 940</u> 9 160	<u>10 261</u> 9 160	<u>9 723</u> 9 160
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	<u>10 090</u> 9 400	<u>10 252</u> 9 400	<u>9 982</u> 9 400	<u>10 541</u> 9 400	<u>11 189</u> 9 400	<u>10 509</u> 9 400	<u>9 969</u> 9 400
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	<u>11 068</u> 10 414	<u>11 026</u> 10 262	<u>10 997</u> 10 414	<u>11 514</u> 10 414	<u>10 671</u> 10 262	<u>11 259</u> 10 262	<u>10 939</u> 10 414

					-	-
222-203-0200	12767-94	3				
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>118 645</u> 102 237	<u>121 692</u> 102 237
222-203-0300	9561-2016	2				
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300	<u>9 777</u> 8 950	<u>10 872</u> 8 950
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>9 937</u> 9 101	<u>11 042</u> 9 101
222-203-0400	9561-2016	2				
222-203-0402	9561-2016 4,5	2	1	313		
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314		
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	<u>11 292</u> 10 414	<u>12 438</u> 10 414

							-	-	-	-	-
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329	$\frac{11\,189}{10\,674}$						
222-203-0408	8 , h-180	2	1	264	$\frac{8\,769}{8\,427}$	$\frac{9\,715}{8\,927}$	$\frac{9\,827}{8\,927}$	$\frac{10\,603}{8\,927}$	$\frac{9\,587}{8\,927}$	$\frac{9\,999}{8\,927}$	$\frac{10\,657}{8\,927}$

222-3.
222-301. , , , ,

							-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{6\,620}{6\,113}$	$\frac{6\,173}{5\,867}$	$\frac{6\,211}{5\,867}$	$\frac{6\,479}{5\,867}$	$\frac{6\,128}{5\,867}$	$\frac{6\,271}{5\,867}$	$\frac{6\,497}{5\,867}$
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{21\,049}{18\,860}$	$\frac{20\,366}{18\,860}$	$\frac{20\,506}{18\,860}$		$\frac{20\,138}{18\,860}$	$\frac{20\,823}{18\,860}$	
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	$\frac{15\,557}{13\,920}$						

					-	-	-	-		-	-
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329							
222-203-0408	8 , h-180	2	1	264	<u>9 479</u> 8 927	<u>9 067</u> 8 427	<u>9 418</u> 8 927	<u>9 853</u> 8 927	<u>8 769</u> 8 427	<u>9 263</u> 8 427	<u>9 370</u> 8 927

					-	-	-	-		-	-	-
222-301-0100	8717-2016											
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 091</u> 5 867	<u>6 569</u> 6 113	<u>6 070</u> 5 867	<u>6 220</u> 5 867	<u>6 699</u> 6 113	<u>6 669</u> 6 113	<u>6 054</u> 5 867	<u>6 156</u> 5 867
222-301-0200	9818-2015	2										
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 910</u> 18 860	<u>20 936</u> 18 860	<u>19 702</u> 18 860	<u>20 596</u> 18 860	<u>21 389</u> 18 860	<u>21 389</u> 18 860	<u>19 746</u> 18 860	
222-301-0300	9818-2015	2										
222-301-0301	9818-2015	2	1	333								

					-	-
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329		
222-203-0408	8 , h-180	2	1	264	<u>9 667</u> 8 927	<u>10 630</u> 8 927

					-
222-301-0100	8717-2016				
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 488</u> 5 867
222-301-0200	9818-2015	2			
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	
222-301-0300	9818-2015	2			
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	

222-302.

							-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>141 762</u> 136 660	<u>150 315</u> 136 660	<u>147 946</u> 136 660	<u>164 720</u> 136 660	<u>153 920</u> 136 660	<u>158 594</u> 136 660	<u>165 288</u> 136 660

225.**225-1.****225-101.**

							-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>5 806</u> 5 153	<u>5 576</u> 5 179	<u>5 631</u> 5 179	<u>6 014</u> 5 179	<u>5 513</u> 5 179	<u>5 716</u> 5 179	<u>6 040</u> 5 179
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>7 974</u> 6 780	<u>7 422</u> 6 696	<u>7 528</u> 6 696	<u>8 263</u> 6 696	<u>7 300</u> 6 696	<u>7 691</u> 6 696	<u>8 314</u> 6 696
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>11 475</u> 9 673	<u>10 784</u> 9 688	<u>10 946</u> 9 688	<u>12 063</u> 9 688	<u>10 600</u> 9 688	<u>11 194</u> 9 688	<u>12 140</u> 9 688
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>5 918</u> 4 972	<u>5 486</u> 4 911	<u>5 571</u> 4 911	<u>6 159</u> 4 911	<u>5 389</u> 4 911	<u>5 701</u> 4 911	<u>6 199</u> 4 911
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>10 638</u> 8 769	<u>10 124</u> 8 984	<u>10 294</u> 8 984	<u>11 470</u> 8 984	<u>9 930</u> 8 984	<u>10 555</u> 8 984	<u>11 551</u> 8 984
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>10 607</u> 9 821	<u>15 757</u> 14 040	<u>16 012</u> 14 040	<u>17 776</u> 14 040	<u>15 466</u> 14 040	<u>16 403</u> 14 040	<u>17 897</u> 14 040

					-	-	-	-		-	-
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>147 749</u> 136 660	<u>144 846</u> 136 660	<u>151 367</u> 136 660	<u>157 078</u> 136 660	<u>142 199</u> 136 660	<u>146 959</u> 136 660	<u>152 278</u> 136 660

					-	-	-	-		-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.										
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>5 460</u> 5 179	<u>5 733</u> 5 153	<u>5 430</u> 5 179	<u>5 644</u> 5 179	<u>5 919</u> 5 153	<u>5 876</u> 5 153	<u>5 406</u> 5 179	<u>5 553</u> 5 179
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>7 198</u> 6 696	<u>7 834</u> 6 780	<u>7 141</u> 6 696	<u>7 553</u> 6 696	<u>8 191</u> 6 780	<u>8 108</u> 6 780	<u>7 095</u> 6 696	<u>7 376</u> 6 696
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>10 444</u> 9 688	<u>11 262</u> 9 673	<u>10 358</u> 9 688	<u>10 984</u> 9 688	<u>11 804</u> 9 673	<u>11 678</u> 9 673	<u>10 288</u> 9 688	<u>10 715</u> 9 688
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>5 307</u> 4 911	<u>5 806</u> 4 972	<u>5 261</u> 4 911	<u>5 591</u> 4 911	<u>6 092</u> 4 972	<u>6 025</u> 4 972	<u>5 224</u> 4 911	<u>5 449</u> 4 911
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>9 766</u> 8 984	<u>10 413</u> 8 769	<u>9 675</u> 8 984	<u>10 334</u> 8 984	<u>10 984</u> 8 769	<u>10 852</u> 8 769	<u>9 601</u> 8 984	<u>10 051</u> 8 984
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>15 220</u> 14 040	<u>11 251</u> 9 821	<u>15 083</u> 14 040	<u>16 072</u> 14 040	<u>10 814</u> 9 821	<u>11 676</u> 9 821	<u>14 973</u> 14 040	<u>15 648</u> 14 040

					-	-
222-302-0200	961-93	3				
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>153 983</u> 136 660	<u>157 078</u> 136 660

					-
225-101-0100	8020-2016	.			
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>6 027</u> 5 179
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>8 288</u> 6 696
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>12 102</u> 9 688
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>6 179</u> 4 911
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>11 510</u> 8 984
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>17 837</u> 14 040

							-	-	-	-	-
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>15 672</u> 12 626	<u>14 474</u> 12 619	<u>14 754</u> 12 619	<u>16 695</u> 12 619	<u>14 153</u> 12 619	<u>15 184</u> 12 619	<u>16 828</u> 12 619
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>16 293</u> 15 000	<u>21 510</u> 18 705	<u>21 935</u> 18 705	<u>24 875</u> 18 705	<u>21 025</u> 18 705	<u>22 587</u> 18 705	<u>25 078</u> 18 705
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>22 590</u> 18 080	<u>20 600</u> 17 857	<u>21 017</u> 17 857	<u>23 898</u> 17 857	<u>20 124</u> 17 857	<u>21 656</u> 17 857	<u>24 096</u> 17 857
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>26 586</u> 24 643	<u>31 469</u> 27 321	<u>32 098</u> 27 321	<u>36 449</u> 27 321	<u>30 750</u> 27 321	<u>33 062</u> 27 321	<u>36 748</u> 27 321
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>12 456</u> 7 232	<u>8 054</u> 7 143	<u>8 190</u> 7 143	<u>9 131</u> 7 143	<u>7 899</u> 7 143	<u>8 399</u> 7 143	<u>9 196</u> 7 143
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>17 732</u> 10 848	<u>14 907</u> 10 714	<u>15 577</u> 10 714	<u>20 207</u> 10 714	<u>14 142</u> 10 714	<u>16 603</u> 10 714	<u>20 526</u> 10 714
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>5 952</u> 5 628	<u>5 912</u> 5 714	<u>5 933</u> 5 714	<u>6 080</u> 5 714	<u>5 888</u> 5 714	<u>5 966</u> 5 714	<u>6 090</u> 5 714
225-101-0500	8020-2016	.									
225-101-0501	10-9	.	1	1097,5	<u>15 761</u> 14 464	<u>17 387</u> 14 464	<u>17 888</u> 14 464	<u>21 148</u> 14 464	<u>17 010</u> 14 464	<u>18 756</u> 14 464	<u>21 497</u> 14 464
225-101-0502	15-9	.	1	1855	<u>33 054</u> 30 737	<u>35 802</u> 30 737	<u>36 649</u> 30 737	<u>42 159</u> 30 737	<u>35 166</u> 30 737	<u>38 116</u> 30 737	<u>42 749</u> 30 737
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>10 531</u> 9 911	<u>17 385</u> 16 031	<u>17 576</u> 16 031	<u>18 899</u> 16 031	<u>17 167</u> 16 031	<u>17 870</u> 16 031	<u>18 990</u> 16 031
225-101-0602	15	.	1	950	<u>23 195</u> 21 875	<u>32 070</u> 29 267	<u>32 474</u> 29 267	<u>35 267</u> 29 267	<u>31 608</u> 29 267	<u>33 093</u> 29 267	<u>35 459</u> 29 267
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>48 633</u> 46 429	<u>59 475</u> 54 996	<u>60 104</u> 54 996	<u>64 455</u> 54 996	<u>58 756</u> 54 996	<u>61 069</u> 54 996	<u>64 755</u> 54 996

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>13 883</u> 12 619	<u>15 302</u> 12 626	<u>13 732</u> 12 619	<u>14 820</u> 12 619	<u>16 245</u> 12 626	<u>16 026</u> 12 626	<u>13 611</u> 12 619	<u>14 353</u> 12 619
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>20 615</u> 18 705	<u>17 366</u> 15 000	<u>20 387</u> 18 705	<u>22 035</u> 18 705	<u>16 637</u> 15 000	<u>18 074</u> 15 000	<u>20 203</u> 18 705	<u>21 328</u> 18 705
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>19 723</u> 17 857	<u>22 041</u> 18 080	<u>19 500</u> 17 857	<u>21 114</u> 17 857	<u>23 440</u> 18 080	<u>23 115</u> 18 080	<u>19 319</u> 17 857	<u>20 422</u> 17 857
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>30 143</u> 27 321	<u>28 174</u> 24 643	<u>29 806</u> 27 321	<u>32 244</u> 27 321	<u>27 095</u> 24 643	<u>29 222</u> 24 643	<u>29 533</u> 27 321	<u>31 199</u> 27 321
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>7 768</u> 7 143	<u>11 783</u> 7 232	<u>7 695</u> 7 143	<u>8 222</u> 7 143	<u>13 497</u> 7 232	<u>13 099</u> 7 232	<u>7 636</u> 7 143	<u>7 996</u> 7 143
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>13 497</u> 10 714	<u>16 849</u> 10 848	<u>13 138</u> 10 714	<u>15 733</u> 10 714	<u>19 098</u> 10 848	<u>18 576</u> 10 848	<u>12 848</u> 10 714	<u>14 620</u> 10 714
225-101-0200	8020-2016	.										
225-101-0201	6	.	1	50	<u>5 867</u> 5 714	<u>5 924</u> 5 628	<u>5 856</u> 5 714	<u>5 938</u> 5 714	<u>5 995</u> 5 628	<u>5 978</u> 5 628	<u>5 847</u> 5 714	<u>5 903</u> 5 714
225-101-0500	8020-2016	.										
225-101-0501	10-9	.	1	1097,5	<u>16 509</u> 14 464	<u>17 073</u> 14 464	<u>16 130</u> 14 464	<u>18 084</u> 14 464	<u>16 130</u> 14 464	<u>17 972</u> 14 464	<u>16 083</u> 14 464	<u>17 167</u> 14 464
225-101-0502	15-9	.	1	1855	<u>34 318</u> 30 737	<u>35 272</u> 30 737	<u>33 679</u> 30 737	<u>36 980</u> 30 737	<u>33 679</u> 30 737	<u>36 791</u> 30 737	<u>33 599</u> 30 737	<u>35 431</u> 30 737
225-101-0600	8020-2016	.										
225-101-0601	10	.	1	450	<u>16 982</u> 16 031	<u>11 013</u> 9 911	<u>16 880</u> 16 031	<u>17 621</u> 16 031	<u>10 685</u> 9 911	<u>11 332</u> 9 911	<u>16 797</u> 16 031	<u>17 303</u> 16 031
225-101-0602	15	.	1	950	<u>31 219</u> 29 267	<u>24 214</u> 21 875	<u>31 003</u> 29 267	<u>32 568</u> 29 267	<u>23 522</u> 21 875	<u>24 887</u> 21 875	<u>30 828</u> 29 267	<u>31 897</u> 29 267
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>58 149</u> 54 996	<u>50 221</u> 46 429	<u>57 812</u> 54 996	<u>60 251</u> 54 996	<u>49 142</u> 46 429	<u>51 269</u> 46 429	<u>57 540</u> 54 996	<u>59 205</u> 54 996

					-
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>16 761</u> 12 619
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>24 977</u> 18 705
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>23 997</u> 17 857
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>36 598</u> 27 321
225-101-0114	15-3	.	1	320	<u>9 164</u> 7 143
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>20 366</u> 10 714
225-101-0200	8020-2016	.			
225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 085</u> 5 714
225-101-0500	8020-2016	.			
225-101-0501	10-9	.	1	1097,5	<u>21 282</u> 14 464
225-101-0502	15-9	.	1	1855	<u>42 386</u> 30 737
225-101-0600	8020-2016	.			
225-101-0601	10	.	1	450	<u>18 945</u> 16 031
225-101-0602	15	.	1	950	<u>35 363</u> 29 267
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>64 605</u> 54 996

					-	-	-	-		-	-	-
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>12 020</u> 11 461	<u>14 690</u> 14 012	<u>11 963</u> 11 461	<u>12 375</u> 11 461	<u>14 408</u> 14 012	<u>14 876</u> 14 012	<u>11 917</u> 11 461	<u>12 198</u> 11 461
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>16 324</u> 15 714	<u>18 807</u> 18 080	<u>16 267</u> 15 714	<u>16 679</u> 15 714	<u>18 525</u> 18 080	<u>18 993</u> 18 080	<u>16 221</u> 15 714	<u>16 502</u> 15 714
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>27 480</u> 26 022	<u>33 865</u> 32 093	<u>27 325</u> 26 022	<u>28 445</u> 26 022	<u>33 097</u> 32 093	<u>34 370</u> 32 093	<u>27 200</u> 26 022	<u>27 965</u> 26 022
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>35 888</u> 34 330	<u>36 610</u> 34 805	<u>35 733</u> 34 330	<u>36 854</u> 34 330	<u>35 842</u> 34 805	<u>37 115</u> 34 805	<u>35 608</u> 34 330	<u>36 373</u> 34 330
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>42 729</u> 39 925	<u>42 197</u> 36 402	<u>42 415</u> 39 925	<u>44 689</u> 39 925	<u>44 168</u> 36 402	<u>43 710</u> 36 402	<u>42 161</u> 39 925	<u>43 714</u> 39 925
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>54 778</u> 51 830	<u>56 659</u> 50 580	<u>54 463</u> 51 830	<u>56 737</u> 51 830	<u>58 629</u> 50 580	<u>58 172</u> 50 580	<u>54 209</u> 51 830	<u>55 762</u> 51 830
225-101-0620	10	.	1	800								
225-101-0621	6	.	1	2260								
225-101-0622	10	.	1	2480								

					-	-	-	-		-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									

					-
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>13 110</u> 11 461
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>17 415</u> 15 714
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>30 446</u> 26 022
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>38 854</u> 34 330
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>48 749</u> 39 925
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>60 797</u> 51 830
225-101-0620	10	.	1	800	
225-101-0621	6	.	1	2260	
225-101-0622	10	.	1	2480	

					-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.				

							-	-	-	-	-
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>14 603</u> 12 656	<u>13 682</u> 12 500	<u>13 852</u> 12 500	<u>15 028</u> 12 500	<u>13 488</u> 12 500	<u>14 113</u> 12 500	<u>15 109</u> 12 500
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>156 546</u> 141 027	<u>148 699</u> 139 286	<u>149 974</u> 139 286	<u>158 794</u> 139 286	<u>147 242</u> 139 286	<u>151 929</u> 139 286	<u>159 401</u> 139 286
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>312 669</u> 282 054	<u>297 140</u> 278 571	<u>299 648</u> 278 571	<u>316 993</u> 278 571	<u>294 274</u> 278 571	<u>303 493</u> 278 571	<u>318 187</u> 278 571
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>46 151</u> 40 681	<u>43 499</u> 40 179	<u>43 967</u> 40 179	<u>47 201</u> 40 179	<u>42 965</u> 40 179	<u>44 684</u> 40 179	<u>47 423</u> 40 179
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>91 878</u> 81 362	<u>86 741</u> 80 357	<u>87 633</u> 80 357	<u>93 807</u> 80 357	<u>85 721</u> 80 357	<u>89 002</u> 80 357	<u>94 232</u> 80 357
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>112 164</u> 101 250	<u>106 619</u> 100 000	<u>107 512</u> 100 000	<u>113 686</u> 100 000	<u>105 599</u> 100 000	<u>108 880</u> 100 000	<u>114 111</u> 100 000
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>224 329</u> 202 500	<u>213 238</u> 200 000	<u>215 024</u> 200 000	<u>227 371</u> 200 000	<u>211 198</u> 200 000	<u>217 761</u> 200 000	<u>228 221</u> 200 000
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>57 765</u> 52 632						
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>86 648</u> 78 949						
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>65 585</u> 59 499						
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>103 976</u> 94 737						
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>125 005</u> 112 954						

					-	-	-	-		-	-
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>13 324</u> 12 500	<u>14 378</u> 12 656	<u>13 233</u> 12 500	<u>13 892</u> 12 500	<u>14 949</u> 12 656	<u>14 817</u> 12 656	<u>13 159</u> 12 500
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>146 012</u> 139 286	<u>154 863</u> 141 027	<u>145 329</u> 139 286	<u>150 272</u> 139 286	<u>159 147</u> 141 027	<u>158 153</u> 141 027	<u>144 776</u> 139 286
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>291 856</u> 278 571	<u>309 359</u> 282 054	<u>290 512</u> 278 571	<u>300 233</u> 278 571	<u>317 785</u> 282 054	<u>315 829</u> 282 054	<u>289 426</u> 278 571
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>42 514</u> 40 179	<u>45 534</u> 40 681	<u>42 264</u> 40 179	<u>44 076</u> 40 179	<u>47 104</u> 40 681	<u>46 740</u> 40 681	<u>42 061</u> 40 179
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>84 860</u> 80 357	<u>90 700</u> 81 362	<u>84 382</u> 80 357	<u>87 842</u> 80 357	<u>93 699</u> 81 362	<u>93 003</u> 81 362	<u>83 995</u> 80 357
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>104 738</u> 100 000	<u>110 986</u> 101 250	<u>104 260</u> 100 000	<u>107 720</u> 100 000	<u>113 985</u> 101 250	<u>113 289</u> 101 250	<u>103 873</u> 100 000
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>209 477</u> 200 000	<u>221 972</u> 202 500	<u>208 521</u> 200 000	<u>215 440</u> 200 000	<u>227 970</u> 202 500	<u>226 578</u> 202 500	<u>207 747</u> 200 000
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000							
225-104-0202	1.150	.	1	1500							
225-104-0205	2.100	.	1	1200							
225-104-0206	2.150	.	1	1800							
225-104-0207	2.200	.	1	2400							

					-	-
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>13 609</u> 12 500	<u>15 069</u> 12 500
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>148 152</u> 139 286	<u>159 097</u> 139 286
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>296 065</u> 278 571	<u>317 590</u> 278 571
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>43 299</u> 40 179	<u>47 312</u> 40 179
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>86 358</u> 80 357	<u>94 019</u> 80 357
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>106 237</u> 100 000	<u>113 898</u> 100 000
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>212 473</u> 200 000	<u>227 796</u> 200 000
225-104-0200	30 24547-2016	.				
225-104-0201	1.100	.	1	1000		
225-104-0202	1.150	.	1	1500		
225-104-0205	2.100	.	1	1200		
225-104-0206	2.150	.	1	1800		
225-104-0207	2.200	.	1	2400		

							-	-	-	-	-
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>132 858</u> 121 053						
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>179 071</u> 163 160						
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>87 470</u> 78 955						
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>150 188</u> 136 843						
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>152 010</u> 135 029						
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>104 175</u> 93 733						
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>203 837</u> 182 640						
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>107 092</u> 95 392						
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>208 483</u> 185 195						
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>221 504</u> 203 960						
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>283 048</u> 257 898						
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>381 247</u> 347 372						
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>232 005</u> 211 456						

					-	-	-	-		-	-
225-104-0210	3.150	.	1	2300							
225-104-0211	3.200	.	1	3100							
225-104-0213	4.100	.	1	1700							
225-104-0214	4.150	.	1	2600							
225-104-0215	4.200	.	1	3500							
225-104-0217	5.100	.	1	2100							
225-104-0219	5.200	.	1	4300							
225-104-0221	6.100	.	1	2400							
225-104-0223	6.200	.	1	4800							
225-104-0225	7.100	.	1	3300							
225-104-0226	7.150	.	1	4900							
225-104-0227	7.200	.	1	6600							
225-104-0232	9.100	.	1	4000							

					-	-
225-104-0210	3.150	.	1	2300		
225-104-0211	3.200	.	1	3100		
225-104-0213	4.100	.	1	1700		
225-104-0214	4.150	.	1	2600		
225-104-0215	4.200	.	1	3500		
225-104-0217	5.100	.	1	2100		
225-104-0219	5.200	.	1	4300		
225-104-0221	6.100	.	1	2400		
225-104-0223	6.200	.	1	4800		
225-104-0225	7.100	.	1	3300		
225-104-0226	7.150	.	1	4900		
225-104-0227	7.200	.	1	6600		
225-104-0232	9.100	.	1	4000		

							-	-	-	-	-
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>105 199</u> 95 137						
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300	<u>81 265</u> 74 472						
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900	<u>108 745</u> 99 013						
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>143 361</u> 130 550						
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900	<u>219 384</u> 199 483						
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>137 489</u> 123 994						
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>189 725</u> 170 005						
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>247 299</u> 220 450						
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>443 675</u> 400 976						
225-104-0400	30 24547-2016	.									
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>125 572</u> 113 110						
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>212 353</u> 188 589						

					-	-	-	-		-	-
225-104-0240	19.200	.	1	2000							
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300							
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900							
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500							
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900							
225-104-0305	11-170	.	1	2700							
225-104-0307	12-170	.	1	4000							
225-104-0309	13-170	.	1	5500							
225-104-0312	14-170	.	1	8500							
225-104-0400	30 24547-2016	.									
225-104-0401	15-170	.	1	2500							
225-104-0406	17-170	.	1	4900							

					-	-
225-104-0240	19.200	.	1	2000		
225-104-0300	30 24547-2016	.				
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300		
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900		
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500		
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900		
225-104-0305	11-170	.	1	2700		
225-104-0307	12-170	.	1	4000		
225-104-0309	13-170	.	1	5500		
225-104-0312	14-170	.	1	8500		
225-104-0400	30 24547-2016	.				
225-104-0401	15-170	.	1	2500		
225-104-0406	17-170	.	1	4900		

							-	-	-	-	-
225-104-0500	24547-2016 30, 35	.									
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700	<u>127 565</u> 118 263						
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>138 331</u> 128 419						
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000	<u>179 234</u> 167 720						
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>164 335</u> 153 113						
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300	<u>173 141</u> 160 547						
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>336 591</u> 311 591						
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600	<u>222 401</u> 207 640						
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800	<u>228 416</u> 212 737						
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>233 567</u> 216 187						
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>476 107</u> 441 171						
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>316 744</u> 294 533						
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>596 200</u> 552 510						

					-	-	-	-		-	-
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700							
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800							
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000							
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000							
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300							
225-104-0510	5.200	.	1	4600							
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600							
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800							
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200							
225-104-0516	8.200	.	1	6400							
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000							
225-104-0518	9.200	.	1	8000							

					-	-
225-104-0500	24547-2016 30, 35	.				
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700		
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800		
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000		
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000		
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300		
225-104-0510	5.200	.	1	4600		
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600		
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800		
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200		
225-104-0516	8.200	.	1	6400		
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000		
225-104-0518	9.200	.	1	8000		

							-	-	-	-	-
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>275 807</u> 256 399						
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>550 773</u> 511 974						
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>227 095</u> 205 212	<u>215 949</u> 202 679	<u>217 734</u> 202 679	<u>230 082</u> 202 679	<u>213 909</u> 202 679	<u>220 472</u> 202 679	<u>230 932</u> 202 679
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600	<u>428 088</u> 397 294						
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>336 341</u> 312 146						
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>442 249</u> 410 378						
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>862 942</u> 799 622						
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800	<u>613 883</u> 570 646						
225-104-0530	15.200	.	1	15600	<u>1 160 509</u> 1 075 354						
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200	<u>476 780</u> 442 632						
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000	<u>658 274</u> 613 367						
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000	<u>1 060 378</u> 999 586						
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>713 097</u> 662 715	<u>699 100</u> 662 715	<u>701 495</u> 662 715		<u>694 682</u> 662 715	<u>708 456</u> 662 715	

					-	-	-	-		-	-
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500							
225-104-0520	10.200	.	1	7000							
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>212 188</u> 202 679	<u>224 739</u> 205 212	<u>211 231</u> 202 679	<u>218 151</u> 202 679	<u>230 736</u> 205 212	<u>229 344</u> 205 212	<u>210 458</u> 202 679
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600							
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400							
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800							
225-104-0528	14.200	.	1	11600							
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800							
225-104-0530	15.200	.	1	15600							
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200							
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000							
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000							
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>689 753</u> 662 715	<u>710 777</u> 662 715	<u>686 625</u> 662 715	<u>703 815</u> 662 715	<u>710 777</u> 662 715	<u>720 059</u> 662 715	<u>686 384</u> 662 715

					-	-
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500		
225-104-0520	10.200	.	1	7000		
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>215 184</u> 202 679	<u>230 507</u> 202 679
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600		
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400		
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800		
225-104-0528	14.200	.	1	11600		
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800		
225-104-0530	15.200	.	1	15600		
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200		
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000		
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000		
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100		

							-	-	-	-	-
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>576 225</u> 523 426	548 974 516 964	553 224 516 964	582 623 516 964	544 116 516 964	559 741 516 964	584 647 516 964
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>1 800 243</u> 1 710 144						
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900	<u>168 210</u> 157 312						
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400	<u>190 503</u> 177 168						
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100	<u>264 173</u> 246 593						
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900	<u>346 503</u> 324 108						
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800	<u>426 174</u> 398 618						
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900	<u>187 390</u> 172 116						
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700	<u>250 021</u> 230 319						
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>134 344</u> 123 310						
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600	<u>157 400</u> 143 913						
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>203 744</u> 186 149						

					-	-	-	-		-	-
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>540 018</u> 516 964	<u>570 615</u> 523 426	<u>537 741</u> 516 964	<u>554 216</u> 516 964	<u>584 895</u> 523 426	<u>581 580</u> 523 426	<u>535 899</u> 516 964
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700							
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900							
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400							
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100							
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900							
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800							
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900							
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700							
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100							
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600							
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400							

					-	-
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>547 152</u> 516 964	<u>583 635</u> 516 964
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700		
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900		
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400		
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100		
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900		
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800		
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.				
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900		
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700		
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100		
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600		
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400		

							-	-	-	-	-
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>215 954</u> 193 460	<u>204 719</u> 191 071	<u>206 589</u> 191 071	<u>219 524</u> 191 071	<u>202 582</u> 191 071	<u>209 457</u> 191 071	<u>220 415</u> 191 071
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>308 068</u> 280 028						
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>425 430</u> 387 088						
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>553 671</u> 501 730	<u>527 030</u> 495 536	<u>531 238</u> 495 536	<u>560 343</u> 495 536	<u>522 221</u> 495 536	<u>537 690</u> 495 536	<u>562 346</u> 495 536

225-106.

							-	-	-	-	-
225-106-0100	13015-2012										
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>525 774</u> 509 725	<u>536 129</u> 509 725	<u>538 132</u> 509 725	<u>555 825</u> 509 725	<u>532 850</u> 509 725	<u>542 685</u> 509 725	<u>557 386</u> 509 725
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>525 589</u> 509 725	<u>535 618</u> 509 725	<u>537 558</u> 509 725	<u>554 693</u> 509 725	<u>532 443</u> 509 725	<u>541 968</u> 509 725	<u>556 205</u> 509 725
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>548 835</u> 532 895	<u>558 179</u> 532 895	<u>559 986</u> 532 895	<u>575 950</u> 532 895	<u>555 221</u> 532 895	<u>564 095</u> 532 895	<u>577 359</u> 532 895
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>548 963</u> 532 895	<u>558 532</u> 532 895	<u>560 383</u> 532 895	<u>576 733</u> 532 895	<u>555 502</u> 532 895	<u>564 591</u> 532 895	<u>578 175</u> 532 895
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>574 995</u> 556 063	<u>588 810</u> 556 063	<u>591 483</u> 556 063	<u>615 088</u> 556 063	<u>584 437</u> 556 063	<u>597 558</u> 556 063	<u>617 171</u> 556 063
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>1 482 369</u> 1 436 496	<u>1 512 692</u> 1 436 496	<u>1 518 559</u> 1 436 496	<u>1 570 368</u> 1 436 496	<u>1 503 092</u> 1 436 496	<u>1 531 892</u> 1 436 496	<u>1 574 939</u> 1 436 496

					-	-	-	-		-	-
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>200 778</u> 191 071	<u>213 486</u> 193 460	<u>199 776</u> 191 071	<u>207 025</u> 191 071	<u>219 769</u> 193 460	<u>218 310</u> 193 460	<u>198 966</u> 191 071
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500							
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500							
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>518 163</u> 495 536	<u>548 117</u> 501 730	<u>515 909</u> 495 536	<u>532 220</u> 495 536	<u>562 255</u> 501 730	<u>558 973</u> 501 730	<u>514 086</u> 495 536

					-	-	-	-		-	-
225-106-0100	13015-2012										
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>529 579</u> 509 725	<u>544 311</u> 509 725	<u>526 587</u> 509 725	<u>539 433</u> 509 725	<u>550 816</u> 509 725	<u>550 816</u> 509 725	<u>527 218</u> 509 725
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>529 274</u> 509 725	<u>543 543</u> 509 725	<u>526 376</u> 509 725	<u>538 818</u> 509 725	<u>549 842</u> 509 725	<u>549 842</u> 509 725	<u>526 988</u> 509 725
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>552 268</u> 532 895	<u>565 562</u> 532 895	<u>549 569</u> 532 895	<u>561 160</u> 532 895	<u>571 431</u> 532 895	<u>571 431</u> 532 895	<u>550 138</u> 532 895
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>552 479</u> 532 895	<u>566 094</u> 532 895	<u>549 714</u> 532 895	<u>561 585</u> 532 895	<u>572 104</u> 532 895	<u>572 104</u> 532 895	<u>550 297</u> 532 895
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>580 071</u> 556 063	<u>599 727</u> 556 063	<u>576 079</u> 556 063	<u>593 219</u> 556 063	<u>608 406</u> 556 063	<u>608 406</u> 556 063	<u>576 921</u> 556 063
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>1 493 511</u> 1 436 496	<u>1 536 654</u> 1 436 496	<u>1 484 749</u> 1 436 496	<u>1 522 368</u> 1 436 496	<u>1 555 701</u> 1 436 496	<u>1 555 701</u> 1 436 496	<u>1 486 597</u> 1 436 496

					-	-
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>203 917</u> 191 071	<u>219 970</u> 191 071
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500		
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500		
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>525 227</u> 495 536	<u>561 344</u> 495 536

					-	-
225-106-0100	13015-2012					
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>534 490</u> 509 725	<u>557 386</u> 509 725
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>534 030</u> 509 725	<u>556 205</u> 509 725
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>556 700</u> 532 895	<u>577 359</u> 532 895
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>557 017</u> 532 895	<u>578 175</u> 532 895
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>586 623</u> 556 063	<u>617 171</u> 556 063
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>1 507 892</u> 1 436 496	<u>1 574 939</u> 1 436 496

							-	-	-	-	-
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>1 481 608</u> 1 436 496	<u>1 510 587</u> 1 436 496	<u>1 516 194</u> 1 436 496	<u>1 565 706</u> 1 436 496	<u>1 501 413</u> 1 436 496	<u>1 528 936</u> 1 436 496	<u>1 570 075</u> 1 436 496
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>1 480 467</u> 1 436 496	<u>1 507 428</u> 1 436 496	<u>1 512 644</u> 1 436 496	<u>1 558 707</u> 1 436 496	<u>1 498 893</u> 1 436 496	<u>1 524 499</u> 1 436 496	<u>1 562 772</u> 1 436 496
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>549 594</u> 532 818	<u>560 418</u> 532 818	<u>562 513</u> 532 818	<u>581 007</u> 532 818	<u>556 992</u> 532 818	<u>567 272</u> 532 818	<u>582 639</u> 532 818
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>549 547</u> 532 818	<u>560 289</u> 532 818	<u>562 367</u> 532 818	<u>580 720</u> 532 818	<u>556 888</u> 532 818	<u>567 090</u> 532 818	<u>582 339</u> 532 818
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>1 525 308</u> 1 481 900	<u>1 549 666</u> 1 481 900	<u>1 554 378</u> 1 481 900	<u>1 595 994</u> 1 481 900	<u>1 541 955</u> 1 481 900	<u>1 565 088</u> 1 481 900	<u>1 599 666</u> 1 481 900
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>1 525 033</u> 1 481 900	<u>1 548 903</u> 1 481 900	<u>1 553 521</u> 1 481 900	<u>1 594 305</u> 1 481 900	<u>1 541 346</u> 1 481 900	<u>1 564 017</u> 1 481 900	<u>1 597 904</u> 1 481 900
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>1 524 757</u> 1 481 900	<u>1 548 141</u> 1 481 900	<u>1 552 665</u> 1 481 900	<u>1 592 616</u> 1 481 900	<u>1 540 738</u> 1 481 900	<u>1 562 946</u> 1 481 900	<u>1 596 141</u> 1 481 900
225-106-0200	- 13015-2012										
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 361 837</u> 4 246 066	<u>4 303 423</u> 4 135 299	<u>4 313 981</u> 4 135 299	<u>4 407 214</u> 4 135 299	<u>4 286 148</u> 4 135 299	<u>4 337 975</u> 4 135 299	<u>4 415 441</u> 4 135 299
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 125 862</u> 4 014 825	<u>4 073 409</u> 3 910 091	<u>4 083 929</u> 3 910 091	<u>4 176 832</u> 3 910 091	<u>4 056 194</u> 3 910 091	<u>4 107 838</u> 3 910 091	<u>4 185 030</u> 3 910 091
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 086 791</u> 3 976 949	<u>4 034 574</u> 3 873 203	<u>4 044 944</u> 3 873 203	<u>4 136 527</u> 3 873 203	<u>4 017 604</u> 3 873 203	<u>4 068 513</u> 3 873 203	<u>4 144 608</u> 3 873 203
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 912 976</u> 3 807 507	<u>3 863 524</u> 3 708 179	<u>3 873 558</u> 3 708 179	<u>3 962 167</u> 3 708 179	<u>3 847 106</u> 3 708 179	<u>3 896 362</u> 3 708 179	<u>3 969 985</u> 3 708 179
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 760 062</u> 3 657 996	<u>3 713 859</u> 3 562 570	<u>3 723 751</u> 3 562 570	<u>3 811 112</u> 3 562 570	<u>3 697 672</u> 3 562 570	<u>3 746 234</u> 3 562 570	<u>3 818 820</u> 3 562 570

					-	-	-	-		-	-
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>1 492 257</u> 1 436 496	<u>1 533 487</u> 1 436 496	<u>1 483 884</u> 1 436 496	<u>1 519 835</u> 1 436 496	<u>1 551 690</u> 1 436 496	<u>1 551 690</u> 1 436 496	<u>1 485 649</u> 1 436 496
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>1 490 374</u> 1 436 496	<u>1 528 732</u> 1 436 496	<u>1 482 584</u> 1 436 496	<u>1 516 031</u> 1 436 496	<u>1 545 667</u> 1 436 496	<u>1 545 667</u> 1 436 496	<u>1 484 227</u> 1 436 496
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>553 571</u> 532 818	<u>568 972</u> 532 818	<u>550 444</u> 532 818	<u>563 872</u> 532 818	<u>575 771</u> 532 818	<u>575 771</u> 532 818	<u>551 103</u> 532 818
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>553 494</u> 532 818	<u>568 777</u> 532 818	<u>550 390</u> 532 818	<u>563 716</u> 532 818	<u>575 524</u> 532 818	<u>575 524</u> 532 818	<u>551 045</u> 532 818
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>1 534 259</u> 1 481 900	<u>1 568 913</u> 1 481 900	<u>1 527 221</u> 1 481 900	<u>1 557 438</u> 1 481 900	<u>1 584 213</u> 1 481 900	<u>1 584 213</u> 1 481 900	<u>1 528 705</u> 1 481 900
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>1 533 804</u> 1 481 900	<u>1 567 766</u> 1 481 900	<u>1 526 907</u> 1 481 900	<u>1 556 520</u> 1 481 900	<u>1 582 760</u> 1 481 900	<u>1 582 760</u> 1 481 900	<u>1 528 361</u> 1 481 900
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>1 533 350</u> 1 481 900	<u>1 566 618</u> 1 481 900	<u>1 526 593</u> 1 481 900	<u>1 555 602</u> 1 481 900	<u>1 581 306</u> 1 481 900	<u>1 581 306</u> 1 481 900	<u>1 528 018</u> 1 481 900
225-106-0200	- 13015-2012										
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 268 906</u> 4 135 299	<u>4 346 544</u> 4 135 299	<u>4 253 139</u> 4 135 299	<u>4 320 836</u> 4 135 299	<u>4 380 821</u> 4 135 299	<u>4 380 821</u> 4 135 299	<u>4 256 464</u> 4 135 299
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 039 014</u> 3 910 091	<u>4 116 377</u> 3 910 091	<u>4 023 302</u> 3 910 091	<u>4 090 760</u> 3 910 091	<u>4 150 532</u> 3 910 091	<u>4 150 532</u> 3 910 091	<u>4 026 615</u> 3 910 091
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 000 668</u> 3 873 203	<u>4 076 931</u> 3 873 203	<u>3 985 179</u> 3 873 203	<u>4 051 678</u> 3 873 203	<u>4 110 601</u> 3 873 203	<u>4 110 601</u> 3 873 203	<u>3 988 445</u> 3 873 203
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 830 719</u> 3 708 179	<u>3 904 506</u> 3 708 179	<u>3 815 734</u> 3 708 179	<u>3 880 073</u> 3 708 179	<u>3 937 083</u> 3 708 179	<u>3 937 083</u> 3 708 179	<u>3 818 894</u> 3 708 179
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 681 516</u> 3 562 570	<u>3 754 263</u> 3 562 570	<u>3 666 742</u> 3 562 570	<u>3 730 175</u> 3 562 570	<u>3 786 381</u> 3 562 570	<u>3 786 381</u> 3 562 570	<u>3 669 858</u> 3 562 570

					-	-
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>1 506 000</u> 1 436 496	<u>1 570 075</u> 1 436 496
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>1 503 160</u> 1 436 496	<u>1 562 772</u> 1 436 496
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>558 705</u> 532 818	<u>582 639</u> 532 818
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>558 588</u> 532 818	<u>582 339</u> 532 818
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>1 545 810</u> 1 481 900	<u>1 599 666</u> 1 481 900
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>1 545 125</u> 1 481 900	<u>1 597 904</u> 1 481 900
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>1 544 439</u> 1 481 900	<u>1 596 141</u> 1 481 900
225-106-0200	- 13015-2012					
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 294 786</u> 4 135 299	<u>4 415 441</u> 4 135 299
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>4 064 801</u> 3 910 091	<u>4 185 030</u> 3 910 091
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>4 026 089</u> 3 873 203	<u>4 144 608</u> 3 873 203
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 855 315</u> 3 708 179	<u>3 969 985</u> 3 708 179
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 705 765</u> 3 562 570	<u>3 818 820</u> 3 562 570

							-	-	-	-	-
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 748 102</u> 3 648 029	<u>3 698 991</u> 3 552 863	<u>3 708 269</u> 3 552 863	<u>3 790 208</u> 3 552 863	<u>3 683 808</u> 3 552 863	<u>3 729 356</u> 3 552 863	<u>3 797 438</u> 3 552 863
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 336 970</u> 4 226 132	<u>4 271 068</u> 4 115 886	<u>4 280 074</u> 4 115 886	<u>4 359 605</u> 4 115 886	<u>4 256 331</u> 4 115 886	<u>4 300 541</u> 4 115 886	<u>4 366 622</u> 4 115 886
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 444 027</u> 4 344 659	<u>4 350 490</u> 4 231 320	<u>4 354 759</u> 4 231 320	<u>4 392 464</u> 4 231 320	<u>4 343 504</u> 4 231 320	<u>4 364 463</u> 4 231 320	<u>4 395 790</u> 4 231 320
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 431 780</u> 4 332 706	<u>4 338 464</u> 4 219 679	<u>4 342 714</u> 4 219 679	<u>4 380 252</u> 4 219 679	<u>4 331 508</u> 4 219 679	<u>4 352 375</u> 4 219 679	<u>4 383 564</u> 4 219 679
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 415 124</u> 4 316 430	<u>4 322 143</u> 4 203 828	<u>4 326 375</u> 4 203 828	<u>4 363 746</u> 4 203 828	<u>4 315 218</u> 4 203 828	<u>4 335 992</u> 4 203 828	<u>4 367 043</u> 4 203 828
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 399 361</u> 4 301 039	<u>4 306 675</u> 4 188 837	<u>4 310 885</u> 4 188 837	<u>4 348 062</u> 4 188 837	<u>4 299 786</u> 4 188 837	<u>4 320 452</u> 4 188 837	<u>4 351 342</u> 4 188 837
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 584 331</u> 4 467 700	<u>4 541 365</u> 4 378 272	<u>4 550 700</u> 4 378 272	<u>4 633 139</u> 4 378 272	<u>4 526 090</u> 4 378 272	<u>4 571 916</u> 4 378 272	<u>4 640 413</u> 4 378 272
225-106-0213	-240 1		1	27238	<u>4 699 043</u> 4 582 391	<u>4 621 341</u> 4 462 850	<u>4 629 899</u> 4 462 850	<u>4 705 468</u> 4 462 850	<u>4 607 339</u> 4 462 850	<u>4 649 346</u> 4 462 850	<u>4 712 135</u> 4 462 850
225-106-0300	13015-2012	.									
225-106-0301	300 1	.	1	2783	<u>344 192</u> 334 939	<u>339 800</u> 326 202	<u>340 674</u> 326 202	<u>348 396</u> 326 202	<u>338 369</u> 326 202	<u>342 661</u> 326 202	<u>349 077</u> 326 202
225-106-0302	500 1	.	1	4627	<u>512 580</u> 498 365	<u>506 832</u> 485 363	<u>508 285</u> 485 363	<u>521 123</u> 485 363	<u>504 453</u> 485 363	<u>511 589</u> 485 363	<u>522 255</u> 485 363
225-106-0303	1000 1	.	1	9182	<u>929 527</u> 903 037	<u>920 408</u> 879 479	<u>923 292</u> 879 479	<u>948 767</u> 879 479	<u>915 688</u> 879 479	<u>929 848</u> 879 479	<u>951 015</u> 879 479

					-	-	-	-		-	-
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 668 655</u> 3 552 863	<u>3 736 888</u> 3 552 863	<u>3 654 798</u> 3 552 863	<u>3 714 294</u> 3 552 863	<u>3 767 012</u> 3 552 863	<u>3 767 012</u> 3 552 863	<u>3 657 720</u> 3 552 863
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 241 624</u> 4 115 886	<u>4 307 851</u> 4 115 886	<u>4 228 174</u> 4 115 886	<u>4 285 922</u> 4 115 886	<u>4 337 090</u> 4 115 886	<u>4 337 090</u> 4 115 886	<u>4 231 010</u> 4 115 886
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 336 531</u> 4 231 320	<u>4 367 928</u> 4 231 320	<u>4 330 155</u> 4 231 320	<u>4 357 532</u> 4 231 320	<u>4 381 790</u> 4 231 320	<u>4 381 790</u> 4 231 320	<u>4 331 499</u> 4 231 320
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 324 566</u> 4 219 679	<u>4 355 825</u> 4 219 679	<u>4 318 218</u> 4 219 679	<u>4 345 474</u> 4 219 679	<u>4 369 625</u> 4 219 679	<u>4 369 625</u> 4 219 679	<u>4 319 557</u> 4 219 679
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 308 307</u> 4 203 828	<u>4 339 427</u> 4 203 828	<u>4 301 987</u> 4 203 828	<u>4 329 123</u> 4 203 828	<u>4 353 167</u> 4 203 828	<u>4 353 167</u> 4 203 828	<u>4 303 320</u> 4 203 828
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 292 911</u> 4 188 837	<u>4 323 869</u> 4 188 837	<u>4 286 624</u> 4 188 837	<u>4 313 618</u> 4 188 837	<u>4 337 537</u> 4 188 837	<u>4 337 537</u> 4 188 837	<u>4 287 950</u> 4 188 837
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 510 845</u> 4 378 272	<u>4 579 493</u> 4 378 272	<u>4 496 903</u> 4 378 272	<u>4 556 762</u> 4 378 272	<u>4 609 801</u> 4 378 272	<u>4 609 801</u> 4 378 272	<u>4 499 843</u> 4 378 272
225-106-0213	-240 1		1	27238	<u>4 593 364</u> 4 462 850	<u>4 656 292</u> 4 462 850	<u>4 580 584</u> 4 462 850	<u>4 635 455</u> 4 462 850	<u>4 684 075</u> 4 462 850	<u>4 684 075</u> 4 462 850	<u>4 583 279</u> 4 462 850
225-106-0300	13015-2012	.									
225-106-0301	300 1	.	1	2783	<u>336 942</u> 326 202	<u>343 371</u> 326 202	<u>335 636</u> 326 202	<u>341 242</u> 326 202	<u>346 210</u> 326 202	<u>346 210</u> 326 202	<u>335 911</u> 326 202
225-106-0302	500 1	.	1	4627	<u>502 079</u> 485 363	<u>512 769</u> 485 363	<u>499 908</u> 485 363	<u>509 229</u> 485 363	<u>517 489</u> 485 363	<u>517 489</u> 485 363	<u>500 366</u> 485 363
225-106-0303	1000 1	.	1	9182	<u>910 977</u> 879 479	<u>932 190</u> 879 479	<u>906 668</u> 879 479	<u>925 166</u> 879 479	<u>941 555</u> 879 479	<u>941 555</u> 879 479	<u>907 577</u> 879 479

					-	-
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 691 399</u> 3 552 863	<u>3 797 438</u> 3 552 863
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 263 700</u> 4 115 886	<u>4 366 622</u> 4 115 886
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 346 997</u> 4 231 320	<u>4 395 790</u> 4 231 320
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 334 986</u> 4 219 679	<u>4 383 564</u> 4 219 679
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 318 681</u> 4 203 828	<u>4 367 043</u> 4 203 828
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 303 231</u> 4 188 837	<u>4 351 342</u> 4 188 837
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 533 728</u> 4 378 272	<u>4 640 413</u> 4 378 272
225-106-0213	-240 1		1	27238	<u>4 614 340</u> 4 462 850	<u>4 712 135</u> 4 462 850
225-106-0300	13015-2012	.				
225-106-0301	300 1	.	1	2783	<u>339 085</u> 326 202	<u>349 077</u> 326 202
225-106-0302	500 1	.	1	4627	<u>505 643</u> 485 363	<u>522 255</u> 485 363
225-106-0303	1000 1	.	1	9182	<u>918 048</u> 879 479	<u>951 015</u> 879 479

225-109.

							-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>88 918</u> 78 375						
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>124 797</u> 110 750						
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>190 502</u> 165 967						
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>76 051</u> 64 185	<u>70 605</u> 63 393	<u>71 668</u> 63 393	<u>79 017</u> 63 393	<u>69 391</u> 63 393	<u>73 297</u> 63 393	<u>79 523</u> 63 393
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>91 233</u> 77 044	<u>86 465</u> 77 044	<u>87 280</u> 77 044		<u>84 959</u> 77 044	<u>89 652</u> 77 044	
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>126 586</u> 106 674	<u>117 460</u> 105 357	<u>119 245</u> 105 357	<u>131 593</u> 105 357	<u>115 420</u> 105 357	<u>121 982</u> 105 357	<u>132 443</u> 105 357
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>230 902</u> 204 774						
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>125 815</u> 107 578	<u>117 331</u> 106 250	<u>118 946</u> 106 250	<u>130 118</u> 106 250	<u>115 485</u> 106 250	<u>121 423</u> 106 250	<u>130 887</u> 106 250
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>211 012</u> 179 900	<u>196 585</u> 177 679	<u>199 347</u> 177 679	<u>218 456</u> 177 679	<u>193 427</u> 177 679	<u>203 584</u> 177 679	<u>219 772</u> 177 679
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>90 231</u> 76 842	<u>84 029</u> 75 893	<u>85 219</u> 75 893	<u>93 451</u> 75 893	<u>82 669</u> 75 893	<u>87 044</u> 75 893	<u>94 018</u> 75 893
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>253 915</u> 224 137						

					-	-	-	-		-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200							
225-109-0102	2	.	1	2900							
225-109-0103	3	.	1	5200							
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>68 366</u> 63 393	<u>74 649</u> 64 185	<u>67 797</u> 63 393	<u>71 916</u> 63 393	<u>78 219</u> 64 185	<u>77 390</u> 64 185	<u>67 336</u> 63 393
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>83 280</u> 77 044	<u>90 442</u> 77 044	<u>82 215</u> 77 044	<u>88 071</u> 77 044	<u>90 442</u> 77 044	<u>93 604</u> 77 044	<u>82 133</u> 77 044
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>113 698</u> 105 357	<u>124 230</u> 106 674	<u>112 742</u> 105 357	<u>119 662</u> 105 357	<u>130 228</u> 106 674	<u>128 835</u> 106 674	<u>111 968</u> 105 357
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400							
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>113 928</u> 106 250	<u>123 683</u> 107 578	<u>113 063</u> 106 250	<u>119 323</u> 106 250	<u>129 110</u> 107 578	<u>127 850</u> 107 578	<u>112 363</u> 106 250
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>190 763</u> 177 679	<u>207 366</u> 179 900	<u>189 283</u> 177 679	<u>199 992</u> 177 679	<u>216 648</u> 179 900	<u>214 493</u> 179 900	<u>188 086</u> 177 679
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>81 522</u> 75 893	<u>88 660</u> 76 842	<u>80 884</u> 75 893	<u>85 497</u> 75 893	<u>92 658</u> 76 842	<u>91 730</u> 76 842	<u>80 368</u> 75 893
225-109-0111	78	.	1	6200							

					-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.				
225-109-0101	1	.	1	2200		
225-109-0102	2	.	1	2900		
225-109-0103	3	.	1	5200		
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>70 150</u> 63 393	<u>79 270</u> 63 393
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100		
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>116 695</u> 105 357	<u>132 018</u> 105 357
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400		
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>116 639</u> 106 250	<u>130 502</u> 106 250
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>195 401</u> 177 679	<u>219 114</u> 177 679
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>83 519</u> 75 893	<u>93 734</u> 75 893
225-109-0111	78	.	1	6200		

							-	-	-	-	-
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>79 374</u> 69 818						
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>168 766</u> 147 857						
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>63 845</u> 56 194						
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>122 128</u> 107 333						
225-109-0203	32	.	1	2300	<u>108 615</u> 97 285						
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>83 428</u> 71 417	<u>77 834</u> 70 536	<u>78 896</u> 70 536	<u>86 246</u> 70 536	<u>76 619</u> 70 536	<u>80 526</u> 70 536	<u>86 752</u> 70 536
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>137 142</u> 122 453						
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>122 973</u> 103 962	<u>114 233</u> 102 679	<u>115 933</u> 102 679	<u>127 693</u> 102 679	<u>112 290</u> 102 679	<u>118 540</u> 102 679	<u>128 502</u> 102 679
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>195 882</u> 172 441						
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>297 699</u> 264 662						

					-	-	-	-		-	-
225-109-0112	79	.	1	2000							
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400							
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600							
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100							
225-109-0203	32	.	1	2300							
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>75 595</u> 70 536	<u>82 026</u> 71 417	<u>75 025</u> 70 536	<u>79 144</u> 70 536	<u>85 596</u> 71 417	<u>84 767</u> 71 417	<u>74 565</u> 70 536
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000							
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>110 651</u> 102 679	<u>120 729</u> 103 962	<u>109 740</u> 102 679	<u>116 330</u> 102 679	<u>126 441</u> 103 962	<u>125 115</u> 103 962	<u>109 003</u> 102 679
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900							
225-109-0209	77	.	1	6800							

					-	-
225-109-0112	79	.	1	2000		
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400		
225-109-0200	20 13015-2012	.				
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600		
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100		
225-109-0203	32	.	1	2300		
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>77 378</u> 70 536	<u>86 499</u> 70 536
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000		
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>113 504</u> 102 679	<u>128 098</u> 102 679
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900		
225-109-0209	77	.	1	6800		

225-110.

					,	,		-	-	-	-	-
225-110-0100	21509-76											
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>7 877</u> 7 428	<u>15 405</u> 14 399	<u>15 543</u> 14 399	<u>16 492</u> 14 399	<u>15 249</u> 14 399	<u>15 753</u> 14 399	<u>16 558</u> 14 399	
225-110-0102	21509-76		1	323	<u>16 047</u> 14 392	<u>15 999</u> 15 040	<u>16 127</u> 15 040	<u>17 064</u> 15 040	<u>15 852</u> 15 040	<u>16 357</u> 15 040	<u>17 127</u> 15 040	

225-2.**225-201.**

					,	,		-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.										
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>54 442</u> 49 721	<u>61 313</u> 58 036	<u>61 738</u> 58 036	<u>64 678</u> 58 036	<u>60 827</u> 58 036	<u>62 390</u> 58 036	<u>64 880</u> 58 036	
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>77 262</u> 68 705	<u>82 546</u> 76 786	<u>83 343</u> 76 786	<u>88 855</u> 76 786	<u>81 635</u> 76 786	<u>84 565</u> 76 786	<u>89 234</u> 76 786	
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>96 288</u> 83 622	<u>99 914</u> 91 518	<u>101 116</u> 91 518	<u>109 430</u> 91 518	<u>98 540</u> 91 518	<u>102 959</u> 91 518	<u>110 002</u> 91 518	

225-202.

					,	,		-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---	---	---	---

					-	-	-	-		-	-	-
225-110-0100	21509-76											
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>15 116</u> 14 399	<u>8 223</u> 7 428	<u>15 043</u> 14 399	<u>15 575</u> 14 399	<u>7 988</u> 7 428	<u>8 452</u> 7 428	<u>14 983</u> 14 399	<u>15 347</u> 14 399
225-110-0102	21509-76		1	323	<u>15 706</u> 15 040	<u>15 866</u> 14 392	<u>15 623</u> 15 040	<u>16 185</u> 15 040	<u>16 327</u> 14 392	<u>16 220</u> 14 392	<u>15 587</u> 15 040	<u>15 944</u> 15 040

					-	-	-	-		-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.										
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>60 417</u> 58 036	<u>53 986</u> 49 721	<u>60 189</u> 58 036	<u>61 837</u> 58 036	<u>55 201</u> 49 721	<u>55 023</u> 49 721	<u>60 005</u> 58 036	<u>61 131</u> 58 036
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>80 866</u> 76 786	<u>76 408</u> 68 705	<u>80 440</u> 76 786	<u>83 529</u> 76 786	<u>78 685</u> 68 705	<u>78 353</u> 68 705	<u>80 094</u> 76 786	<u>82 204</u> 76 786
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>97 381</u> 91 518	<u>95 000</u> 83 622	<u>96 737</u> 91 518	<u>101 396</u> 91 518	<u>98 434</u> 83 622	<u>97 933</u> 83 622	<u>96 216</u> 91 518	<u>99 399</u> 91 518

					-	-	-	-		-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---

				,	-
225-110-0100	21509-76				
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>16 525</u> 14 399
225-110-0102	21509-76		1	323	<u>17 096</u> 15 040

				,	-
225-201-0100	13015-2012	.			
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>64 779</u> 58 036
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>89 045</u> 76 786
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>109 716</u> 91 518

				,	-
--	--	--	--	---	---

							-	-	-	-	-
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>69 477</u> 58 090	<u>64 529</u> 57 373	<u>65 594</u> 57 373	<u>72 961</u> 57 373	<u>63 311</u> 57 373	<u>67 227</u> 57 373	<u>73 468</u> 57 373
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>76 111</u> 64 719	<u>71 074</u> 63 920	<u>72 126</u> 63 920	<u>79 402</u> 63 920	<u>69 872</u> 63 920	<u>73 739</u> 63 920	<u>79 903</u> 63 920
225-202-1200	13015-2012	.									
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>4 779</u> 4 643	<u>3 425</u> 3 178	<u>4 898</u> 4 643	<u>5 507</u> 4 701	<u>5 208</u> 4 701	<u>5 334</u> 4 701	<u>5 523</u> 4 701
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>17 387</u> 16 286						
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>15 664</u> 14 696						
225-202-1209	5	.	1	73	<u>7 489</u> 7 050						

225-203.

							-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>63 932</u> 52 262	<u>49 618</u> 42 630	<u>50 685</u> 42 630	<u>58 064</u> 42 630	<u>48 399</u> 42 630	<u>52 321</u> 42 630	<u>58 572</u> 42 630

					-	-	-	-		-	-	-
225-202-1100	13015-2012	3										
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>62 284</u> 57 373	<u>68 838</u> 58 090	<u>61 714</u> 57 373	<u>65 842</u> 57 373	<u>71 394</u> 58 090	<u>71 394</u> 58 090	<u>61 252</u> 57 373	<u>64 072</u> 57 373
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>68 857</u> 63 920	<u>75 480</u> 64 719	<u>68 294</u> 63 920	<u>72 372</u> 63 920	<u>78 005</u> 64 719	<u>78 005</u> 64 719	<u>67 838</u> 63 920	<u>70 623</u> 63 920
225-202-1200	13015-2012	.										
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>5 030</u> 4 701	<u>4 857</u> 4 643	<u>5 148</u> 4 701	<u>5 292</u> 4 701	<u>4 804</u> 4 643	<u>4 908</u> 4 643	<u>5 163</u> 4 701	<u>5 194</u> 4 701
225-202-1204	10 -3	.	1	190								
225-202-1206	15-8	.	1	165								
225-202-1209	5	.	1	73								

					-	-	-	-		-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3										
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>47 370</u> 42 630	<u>62 524</u> 52 262	<u>46 799</u> 42 630	<u>50 934</u> 42 630	<u>66 108</u> 52 262	<u>65 276</u> 52 262	<u>46 337</u> 42 630	<u>49 161</u> 42 630

					-
225-202-1100	13015-2012	3			
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>73 215</u> 57 373
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>79 653</u> 63 920
225-202-1200	13015-2012	.			
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>5 292</u> 4 701
225-202-1204	10 -3	.	1	190	
225-202-1206	15-8	.	1	165	
225-202-1209	5	.	1	73	

					-
225-203-0100	13015-2012	3			
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>58 318</u> 42 630

225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>62 354</u> 50 752	<u>57 181</u> 50 125	<u>58 244</u> 50 125	<u>65 596</u> 50 125	<u>55 966</u> 50 125	<u>59 874</u> 50 125	<u>66 103</u> 50 125
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>59 897</u> 56 391	<u>68 155</u> 57 096	<u>64 768</u> 57 096	<u>83 191</u> 57 096	<u>72 737</u> 57 096	<u>77 155</u> 57 096	<u>83 751</u> 57 096
225-203-0900	13015-2012	.									
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>10 026</u> 9 643	<u>10 895</u> 9 763	<u>10 418</u> 9 643	<u>12 315</u> 9 763	<u>11 328</u> 9 763	<u>11 745</u> 9 763	<u>12 367</u> 9 763
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>8 869</u> 8 571	<u>9 535</u> 8 679	<u>9 155</u> 8 571	<u>10 570</u> 8 679	<u>9 850</u> 8 679	<u>10 154</u> 8 679	<u>10 609</u> 8 679
225-203-1000	13015-2012	.									
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 739</u> 1 696	<u>1 830</u> 1 718	<u>1 772</u> 1 696	<u>1 948</u> 1 718	<u>1 866</u> 1 718	<u>1 901</u> 1 718	<u>1 953</u> 1 718
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 213</u> 2 143	<u>2 369</u> 2 170	<u>2 279</u> 2 143	<u>2 606</u> 2 170	<u>2 441</u> 2 170	<u>2 511</u> 2 170	<u>2 615</u> 2 170
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>54 243</u> 52 500	<u>58 121</u> 53 156	<u>55 879</u> 52 500	<u>64 036</u> 53 156	<u>59 923</u> 53 156	<u>61 661</u> 53 156	<u>64 256</u> 53 156

225-204.

					‘ ‘ ‘	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								

8.04-08-2023

					-	-	-	-		-	-	-
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>54 941</u> 50 125	<u>60 951</u> 50 752	<u>54 371</u> 50 125	<u>58 492</u> 50 125	<u>64 522</u> 50 752	<u>63 693</u> 50 752	<u>53 911</u> 50 125	<u>56 725</u> 50 125
225-203-0500	13015-2012	3										
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>66 470</u> 57 096	<u>62 624</u> 56 391	<u>70 035</u> 57 096	<u>75 662</u> 57 096	<u>60 772</u> 56 391	<u>64 425</u> 56 391	<u>70 932</u> 57 096	<u>72 612</u> 57 096
225-203-0900	13015-2012	.										
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>10 736</u> 9 763	<u>10 283</u> 9 643	<u>11 128</u> 9 763	<u>11 604</u> 9 763	<u>10 108</u> 9 643	<u>10 453</u> 9 643	<u>11 177</u> 9 763	<u>11 281</u> 9 763
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>9 419</u> 8 679	<u>9 057</u> 8 571	<u>9 704</u> 8 679	<u>10 052</u> 8 679	<u>8 929</u> 8 571	<u>9 181</u> 8 571	<u>9 740</u> 8 679	<u>9 816</u> 8 679
225-203-1000	13015-2012	.										
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 817</u> 1 718	<u>1 761</u> 1 696	<u>1 849</u> 1 718	<u>1 889</u> 1 718	<u>1 746</u> 1 696	<u>1 775</u> 1 696	<u>1 853</u> 1 718	<u>1 862</u> 1 718
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 343</u> 2 170	<u>2 256</u> 2 143	<u>2 408</u> 2 170	<u>2 487</u> 2 170	<u>2 227</u> 2 143	<u>2 284</u> 2 143	<u>2 416</u> 2 170	<u>2 433</u> 2 170
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>57 458</u> 53 156	<u>55 316</u> 52 500	<u>59 090</u> 53 156	<u>61 074</u> 53 156	<u>54 587</u> 52 500	<u>56 024</u> 52 500	<u>59 294</u> 53 156	<u>59 727</u> 53 156

					-	-	-	-		-	-
225-204-0100	13015-2012	.									

					-
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>65 850</u> 50 125
225-203-0500	13015-2012	3			
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>75 662</u> 57 096
225-203-0900	13015-2012	.			
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>11 604</u> 9 763
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>10 052</u> 8 679
225-203-1000	13015-2012	.			
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 889</u> 1 718
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 487</u> 2 170
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>61 074</u> 53 156

					-	-
225-204-0100	13015-2012	.				

							-	-	-	-	-
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>290 575</u> 275 127						
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>314 283</u> 296 420						
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>242 471</u> 226 017						
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>929 250</u> 885 679						
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 075 634</u> 1 025 294						
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 744 754</u> 1 669 203						
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 783 855</u> 1 703 638						
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>208 298</u> 198 364						
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>141 185</u> 129 056						
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>212 589</u> 199 061						
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>244 364</u> 228 262						
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>328 769</u> 309 063						
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>376 984</u> 356 332						

					-	-	-	-		-	-
225-204-0101	1-	.	1	2500							
225-204-0102	2-	.	1	3000							
225-204-0103	2- -	.	1	3000							
225-204-0106	5-	.	1	6500							
225-204-0107	5-	.	1	7500							
225-204-0108	1-	.	1	10600							
225-204-0109	2-	.	1	11600							
225-204-0112	1-2	.	1	1500							
225-204-0113	2-2	.	1	2400							
225-204-0114	2-0	.	1	2400							
225-204-0116	3-0	.	1	2900							
225-204-0117	4-2	.	1	3400							
225-204-0118	4-4	.	1	3400							

					-	-
225-204-0101	1-	.	1	2500		
225-204-0102	2-	.	1	3000		
225-204-0103	2- -	.	1	3000		
225-204-0106	5-	.	1	6500		
225-204-0107	5-	.	1	7500		
225-204-0108	1-	.	1	10600		
225-204-0109	2-	.	1	11600		
225-204-0112	1-2	.	1	1500		
225-204-0113	2-2	.	1	2400		
225-204-0114	2-0	.	1	2400		
225-204-0116	3-0	.	1	2900		
225-204-0117	4-2	.	1	3400		
225-204-0118	4-4	.	1	3400		

							-	-	-	-	-
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>336 527</u> 312 457						
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>351 238</u> 326 879						
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>461 825</u> 430 149						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>462 340</u> 431 435						
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>565 096</u> 527 886						
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>768 206</u> 727 013						
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>345 421</u> 321 878						
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>499 562</u> 465 391						
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>996 251</u> 947 467						
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>208 912</u> 195 456						
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>195 362</u> 183 809						
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>149 725</u> 135 479						
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>145 689</u> 133 083						

					-	-	-	-		-	-
225-204-0120	5-2	.	1	4480							
225-204-0121	5-4	.	1	4480							
225-204-0122	6-2	.	1	5800							
225-204-0123	6-4	.	1	5600							
225-204-0124	6-0	.	1	6700							
225-204-0125	6-2	.	1	6700							
225-204-0129	3-	.	1	4300							
225-204-0131	5-	.	1	6250							
225-204-0132	5-	.	1	7500							
225-204-0150	2-05	.	1	2400							
225-204-0151	2-05	.	1	1980							
225-204-0152	3-05	.	1	2900							
225-204-0153	3-05	.	1	2500							

				,	-	-
225-204-0120	5-2	.	1	4480		
225-204-0121	5-4	.	1	4480		
225-204-0122	6-2	.	1	5800		
225-204-0123	6-4	.	1	5600		
225-204-0124	6-0	.	1	6700		
225-204-0125	6-2	.	1	6700		
225-204-0129	3-	.	1	4300		
225-204-0131	5-	.	1	6250		
225-204-0132	5-	.	1	7500		
225-204-0150	2-05	.	1	2400		
225-204-0151	2-05	.	1	1980		
225-204-0152	3-05	.	1	2900		
225-204-0153	3-05	.	1	2500		

							-	-	-	-	-
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>191 439</u> 174 815						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>281 966</u> 265 127						
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>367 193</u> 342 443						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>493 260</u> 459 213						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>981 876</u> 936 299						
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>287 164</u> 267 338						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>212 679</u> 200 007						
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>258 569</u> 242 735						
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>537 362</u> 516 217						
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>371 400</u> 354 368						
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>407 683</u> 387 989						
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>314 781</u> 295 154						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>354 795</u> 334 578						

					-	-	-	-		-	-
225-204-0154	4-05	.	1	3300							
225-204-0155	4-05	.	1	2900							
225-204-0164	3- 5	.	1	4500							
225-204-0165	5- 5	.	1	6250							
225-204-0167	6- 5	.	1	6750							
225-204-0176	-2	.	1	3640							
225-204-0178	-4	.	1	2180							
225-204-0179	-5	.	1	2760							
225-204-0180	-6	.	1	2720							
225-204-0181	15.15	.	1	2500							
225-204-0182	18.18	.	1	3000							
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450							
225-204-0184	4-2-	.	1	3400							

					-	-
225-204-0154	4-05	.	1	3300		
225-204-0155	4-05	.	1	2900		
225-204-0164	3- 5	.	1	4500		
225-204-0165	5- 5	.	1	6250		
225-204-0167	6- 5	.	1	6750		
225-204-0176	-2	.	1	3640		
225-204-0178	-4	.	1	2180		
225-204-0179	-5	.	1	2760		
225-204-0180	-6	.	1	2720		
225-204-0181	15.15	.	1	2500		
225-204-0182	18.18	.	1	3000		
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450		
225-204-0184	4-2-	.	1	3400		

							-	-	-	-	-
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 107 195</u> 1 061 111						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>296 879</u> 279 552						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>405 906</u> 381 372						
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>290 126</u> 267 862						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>312 895</u> 289 308						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>326 550</u> 302 695						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>367 024</u> 335 452						
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>391 755</u> 359 698						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>373 858</u> 344 687						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>360 956</u> 332 039						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>265 143</u> 243 369						
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>206 205</u> 195 610						

					-	-	-	-		-	-
225-204-0185	5- -350	.	1	6250							
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950							
225-204-0187	3- -0	.	1	4250							
225-204-0188	3- -	.	1	4250							
225-204-0189	5-2-	.	1	4475							
225-204-0190	5-4-	.	1	4475							
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250							
225-204-0192	5- -	.	1	6250							
225-204-0193	6-2-	.	1	5600							
225-204-0195	6-4-	.	1	5600							
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250							
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680							

				,	-	-
225-204-0185	5- -350	.	1	6250		
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950		
225-204-0187	3- -0	.	1	4250		
225-204-0188	3- -	.	1	4250		
225-204-0189	5-2-	.	1	4475		
225-204-0190	5-4-	.	1	4475		
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250		
225-204-0192	5- -	.	1	6250		
225-204-0193	6-2-	.	1	5600		
225-204-0195	6-4-	.	1	5600		
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250		
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250		
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680		

							-	-	-	-	-
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>229 185</u> 216 970						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>278 507</u> 263 686						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>383 942</u> 361 867						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>392 605</u> 370 360						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>438 502</u> 413 329						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>447 167</u> 421 824						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>527 941</u> 497 894						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>598 943</u> 563 098						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>605 823</u> 569 842						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>374 889</u> 354 746						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>475 085</u> 450 053						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>599 737</u> 569 842						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>689 455</u> 655 657						

					-	-	-	-		-	-
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980							
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400							
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730							
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730							
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250							
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250							
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050							
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180							
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180							
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280							
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030							
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650							
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200							

					-	-
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980		
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400		
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730		
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730		
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250		
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250		
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050		
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180		
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180		
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280		
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030		
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650		
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200		

							-	-	-	-	-
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>655 819</u> 622 680						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>697 032</u> 667 648						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>628 787</u> 598 323						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>721 563</u> 687 134						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>508 595</u> 482 905						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>683 175</u> 644 039						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>837 160</u> 789 936						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>893 503</u> 849 269						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 059 392</u> 1 007 030						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>806 101</u> 763 580						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>983 966</u> 933 083						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 087 932</u> 1 035 010						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>931 797</u> 886 616						

					-	-	-	-		-	-
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200							
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030							
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650							
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200							
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030							
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600							
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900							
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850							
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100							
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850							
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100							
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100							
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900							

					-	-
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200		
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030		
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650		
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200		
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030		
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600		
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900		
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850		
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100		
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850		
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100		
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100		
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900		

							-	-	-	-	-
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 193 280</u> 1 135 563						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 061 753</u> 1 014 025						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 153 275</u> 1 096 342						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>960 209</u> 914 472						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 220 674</u> 1 162 419						
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>52 461</u> 48 320	<u>51 605</u> 49 080	<u>51 924</u> 49 080	<u>54 128</u> 49 080	<u>51 240</u> 49 080	<u>52 412</u> 49 080	<u>54 280</u> 49 080
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>39 688</u> 38 393	<u>45 343</u> 41 585	<u>40 915</u> 38 393	<u>49 779</u> 41 585	<u>46 694</u> 41 585	<u>47 998</u> 41 585	<u>49 944</u> 41 585
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>40 592</u> 39 286	<u>45 307</u> 42 857	<u>45 626</u> 42 857	<u>47 831</u> 42 857	<u>44 943</u> 42 857	<u>46 114</u> 42 857	<u>47 982</u> 42 857
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>50 148</u> 46 065						
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>53 565</u> 48 365	<u>50 922</u> 47 768	<u>51 347</u> 47 768	<u>54 287</u> 47 768	<u>50 436</u> 47 768	<u>51 998</u> 47 768	<u>54 489</u> 47 768
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>61 864</u> 56 501	<u>59 054</u> 55 804	<u>59 479</u> 55 804	<u>62 419</u> 55 804	<u>58 568</u> 55 804	<u>60 131</u> 55 804	<u>62 621</u> 55 804
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>73 654</u> 67 656						

					-	-	-	-		-	-
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800							
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900							
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800							
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900							
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800							
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>50 933</u> 49 080	<u>52 040</u> 48 320	<u>50 762</u> 49 080	<u>51 998</u> 49 080	<u>53 111</u> 48 320	<u>52 863</u> 48 320	<u>50 624</u> 49 080
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>44 845</u> 41 585	<u>40 493</u> 38 393	<u>46 069</u> 41 585	<u>47 557</u> 41 585	<u>39 947</u> 38 393	<u>41 024</u> 38 393	<u>46 222</u> 41 585
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>44 635</u> 42 857	<u>41 397</u> 39 286	<u>44 464</u> 42 857	<u>45 700</u> 42 857	<u>40 850</u> 39 286	<u>41 928</u> 39 286	<u>44 326</u> 42 857
225-204-0304	95-3	.	1	800							
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>50 026</u> 47 768	<u>53 004</u> 48 365	<u>49 798</u> 47 768	<u>51 446</u> 47 768	<u>54 432</u> 48 365	<u>54 101</u> 48 365	<u>49 614</u> 47 768
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>58 158</u> 55 804	<u>61 303</u> 56 501	<u>57 930</u> 55 804	<u>59 578</u> 55 804	<u>62 731</u> 56 501	<u>62 400</u> 56 501	<u>57 746</u> 55 804
225-204-0307	105	.	1	1175							

					-	-
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800		
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900		
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800		
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900		
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800		
225-204-0300	2387-2013	.				
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>51 468</u> 49 080	<u>54 204</u> 49 080
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>46 548</u> 41 585	<u>47 557</u> 41 585
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>45 170</u> 42 857	<u>47 906</u> 42 857
225-204-0304	95-3	.	1	800		
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>50 740</u> 47 768	<u>54 388</u> 47 768
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>58 872</u> 55 804	<u>62 520</u> 55 804
225-204-0307	105	.	1	1175		

					-	-	-	-		-	-
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>68 603</u> 65 833	<u>53 620</u> 50 446	<u>68 336</u> 65 833	<u>70 271</u> 65 833	<u>52 764</u> 50 446	<u>54 453</u> 50 446	<u>68 119</u> 65 833
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>73 723</u> 68 705	<u>64 354</u> 61 161	<u>75 559</u> 68 705	<u>77 791</u> 68 705	<u>63 534</u> 61 161	<u>65 151</u> 61 161	<u>75 788</u> 68 705
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>59 682</u> 57 143	<u>63 222</u> 57 857	<u>59 432</u> 57 143	<u>61 244</u> 57 143	<u>63 222</u> 57 857	<u>64 344</u> 57 857	<u>59 229</u> 57 143
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>52 496</u> 50 000	<u>54 866</u> 51 786	<u>52 239</u> 50 000	<u>54 093</u> 50 000	<u>54 047</u> 51 786	<u>55 663</u> 51 786	<u>52 032</u> 50 000
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>60 636</u> 58 036	<u>66 172</u> 62 946	<u>60 379</u> 58 036	<u>62 241</u> 58 036	<u>65 349</u> 62 946	<u>66 972</u> 62 946	<u>60 171</u> 58 036
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>220 813</u> 205 212	<u>211 064</u> 200 893	<u>226 607</u> 205 212	<u>233 649</u> 205 212	<u>208 477</u> 200 893	<u>213 578</u> 200 893	<u>227 331</u> 205 212
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>216 202</u> 200 692	<u>206 546</u> 196 429	<u>221 996</u> 200 692	<u>229 039</u> 200 692	<u>203 959</u> 196 429	<u>209 061</u> 196 429	<u>222 720</u> 200 692
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>207 904</u> 192 556	<u>193 896</u> 183 929	<u>213 697</u> 192 556	<u>220 740</u> 192 556	<u>191 309</u> 183 929	<u>196 411</u> 183 929	<u>214 421</u> 192 556
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>211 092</u> 202 679	<u>197 510</u> 187 500	<u>210 284</u> 202 679	<u>216 133</u> 202 679	<u>194 923</u> 187 500	<u>200 025</u> 187 500	<u>209 630</u> 202 679
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550							
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550							
225-204-0320	7-3	.	1	1820	<u>108 785</u> 104 464	<u>134 996</u> 129 464	<u>108 370</u> 104 464	<u>111 369</u> 104 464	<u>133 670</u> 129 464	<u>136 286</u> 129 464	<u>108 035</u> 104 464
225-204-0400	750 2387-2013 35 -	.									

					-	-
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>69 441</u> 65 833	<u>73 728</u> 65 833
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>76 276</u> 68 705	<u>77 791</u> 68 705
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>60 467</u> 57 143	<u>64 480</u> 57 143
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>53 298</u> 50 000	<u>57 403</u> 50 000
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>61 442</u> 58 036	<u>65 565</u> 58 036
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>228 870</u> 205 212	<u>233 649</u> 205 212
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>224 259</u> 200 692	<u>229 039</u> 200 692
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>215 960</u> 192 556	<u>220 740</u> 192 556
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>213 625</u> 202 679	<u>226 576</u> 202 679
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550		
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550		
225-204-0320	7-3	.	1	1820	<u>110 083</u> 104 464	<u>116 723</u> 104 464
225-204-0400	750 2387-2013 35 -	.				

							-	-	-	-	-
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	<u>693 489</u> 678 571	<u>669 213</u> 632 813	<u>703 442</u> 678 571	<u>705 212</u> 632 813	<u>680 182</u> 632 813	<u>690 760</u> 632 813	<u>706 553</u> 632 813
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	<u>511 664</u> 500 000	<u>499 342</u> 470 089	<u>519 985</u> 500 000	<u>529 437</u> 470 089	<u>508 512</u> 470 089	<u>517 356</u> 470 089	<u>530 558</u> 470 089
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	<u>610 792</u> 598 214	<u>599 844</u> 569 531	<u>618 724</u> 598 214	<u>628 532</u> 569 531	<u>608 586</u> 569 531	<u>617 015</u> 569 531	<u>629 600</u> 569 531
225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	<u>746 494</u> 732 143	<u>729 523</u> 696 094	<u>754 672</u> 732 143	<u>759 098</u> 696 094	<u>738 535</u> 696 094	<u>747 225</u> 696 094	<u>760 200</u> 696 094
225-204-0415	26.1-1.3	.	1	6821	<u>902 129</u> 883 928	<u>642 110</u> 612 521	<u>913 284</u> 883 929	<u>807 410</u> 727 734	<u>780 694</u> 727 734	<u>792 382</u> 727 734	<u>809 080</u> 727 734
225-204-0416	26.1-2.3	.	1	6849	<u>856 981</u> 839 286	<u>642 181</u> 612 521	<u>868 182</u> 839 286	<u>764 339</u> 685 245	<u>737 513</u> 685 245	<u>749 249</u> 685 245	<u>766 016</u> 685 245
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>61 882</u> 60 268	<u>65 363</u> 61 021	<u>63 190</u> 60 268	<u>70 095</u> 61 021	<u>66 805</u> 61 021	<u>68 195</u> 61 021	<u>70 271</u> 61 021
225-204-0602	2	.	1	675	<u>48 460</u> 47 143	<u>51 320</u> 47 732	<u>49 564</u> 47 143	<u>55 313</u> 47 732	<u>52 537</u> 47 732	<u>53 710</u> 47 732	<u>55 462</u> 47 732
225-204-0603	3	.	1	550	<u>42 177</u> 41 071	<u>44 562</u> 41 585	<u>43 076</u> 41 071	<u>47 816</u> 41 585	<u>45 554</u> 41 585	<u>46 510</u> 41 585	<u>47 937</u> 41 585
225-204-0604	4	.	1	475	<u>34 864</u> 33 929	<u>36 893</u> 34 353	<u>35 641</u> 33 929	<u>39 703</u> 34 353	<u>37 749</u> 34 353	<u>38 575</u> 34 353	<u>39 807</u> 34 353
225-204-0605	5	.	1	400	<u>28 004</u> 27 232	<u>29 685</u> 27 573	<u>28 658</u> 27 232	<u>32 051</u> 27 573	<u>30 406</u> 27 573	<u>31 101</u> 27 573	<u>32 139</u> 27 573
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>30 263</u> 29 464	<u>31 990</u> 29 833	<u>30 917</u> 29 464	<u>34 356</u> 29 833	<u>32 711</u> 29 833	<u>33 406</u> 29 833	<u>34 444</u> 29 833

					-	-	-	-		-	-
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	<u>665 178</u> 632 813	<u>700 018</u> 678 571	<u>675 111</u> 632 813	<u>687 185</u> 632 813	<u>695 583</u> 678 571	<u>704 329</u> 678 571	<u>676 352</u> 632 813
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	<u>495 969</u> 470 089	<u>517 122</u> 500 000	<u>504 272</u> 470 089	<u>514 366</u> 470 089	<u>513 415</u> 500 000	<u>520 726</u> 500 000	<u>505 310</u> 470 089
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	<u>596 629</u> 569 531	<u>615 994</u> 598 214	<u>604 544</u> 569 531	<u>614 166</u> 569 531	<u>612 461</u> 598 214	<u>619 430</u> 598 214	<u>605 533</u> 569 531
225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	<u>726 208</u> 696 094	<u>751 858</u> 732 143	<u>734 368</u> 696 094	<u>744 288</u> 696 094	<u>748 215</u> 732 143	<u>755 400</u> 732 143	<u>735 388</u> 696 094
225-204-0415	26.1-1.3	.	1	6821	<u>763 161</u> 727 734	<u>909 446</u> 883 928	<u>773 597</u> 727 734	<u>787 373</u> 727 734	<u>904 476</u> 883 928	<u>914 278</u> 883 928	<u>777 076</u> 727 734
225-204-0416	26.1-2.3	.	1	6849	<u>719 908</u> 685 245	<u>864 328</u> 839 286	<u>730 387</u> 685 245	<u>744 219</u> 685 245	<u>859 338</u> 839 286	<u>869 180</u> 839 286	<u>733 880</u> 685 245
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>64 832</u> 61 021	<u>62 740</u> 60 268	<u>66 138</u> 61 021	<u>67 725</u> 61 021	<u>62 157</u> 60 268	<u>63 307</u> 60 268	<u>66 301</u> 61 021
225-204-0602	2	.	1	675	<u>50 873</u> 47 732	<u>49 184</u> 47 143	<u>51 974</u> 47 732	<u>53 314</u> 47 732	<u>48 692</u> 47 143	<u>49 662</u> 47 143	<u>52 112</u> 47 732
225-204-0603	3	.	1	550	<u>44 198</u> 41 585	<u>42 767</u> 41 071	<u>45 095</u> 41 585	<u>46 186</u> 41 585	<u>42 366</u> 41 071	<u>43 156</u> 41 071	<u>45 207</u> 41 585
225-204-0604	4	.	1	475	<u>36 578</u> 34 353	<u>35 374</u> 33 929	<u>37 353</u> 34 353	<u>38 296</u> 34 353	<u>35 028</u> 33 929	<u>35 711</u> 33 929	<u>37 450</u> 34 353
225-204-0605	5	.	1	400	<u>29 419</u> 27 573	<u>28 433</u> 27 232	<u>30 072</u> 27 573	<u>30 866</u> 27 573	<u>28 142</u> 27 232	<u>28 717</u> 27 232	<u>30 154</u> 27 573
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>31 725</u> 29 833	<u>30 692</u> 29 464	<u>32 377</u> 29 833	<u>33 171</u> 29 833	<u>30 401</u> 29 464	<u>30 976</u> 29 464	<u>32 459</u> 29 833

					-	-
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	<u>678 990</u> 632 813	<u>687 185</u> 632 813
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	<u>507 516</u> 470 089	<u>514 366</u> 470 089
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	<u>607 636</u> 569 531	<u>614 166</u> 569 531
225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	<u>737 556</u> 696 094	<u>744 288</u> 696 094
225-204-0415	26.1-1.3	.	1	6821	<u>779 024</u> 727 734	<u>789 043</u> 727 734
225-204-0416	26.1-2.3	.	1	6849	<u>735 836</u> 685 245	<u>745 896</u> 685 245
225-204-0600	937-92	.				
225-204-0601	1	.	1	800	<u>66 648</u> 61 021	<u>67 725</u> 61 021
225-204-0602	2	.	1	675	<u>52 405</u> 47 732	<u>53 314</u> 47 732
225-204-0603	3	.	1	550	<u>45 446</u> 41 585	<u>46 186</u> 41 585
225-204-0604	4	.	1	475	<u>37 656</u> 34 353	<u>38 296</u> 34 353
225-204-0605	5	.	1	400	<u>30 327</u> 27 573	<u>30 866</u> 27 573
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>32 632</u> 29 833	<u>33 171</u> 29 833

							-	-	-	-	-
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>18 585</u> 17 051	<u>18 155</u> 17 051	<u>20 250</u> 18 878				
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>18 113</u> 17 674						
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>27 474</u> 26 786	<u>28 950</u> 27 121	<u>28 014</u> 26 786	<u>30 902</u> 27 121	<u>29 545</u> 27 121	<u>30 119</u> 27 121	<u>30 975</u> 27 121
225-204-0807	45	.	1	510	<u>38 970</u> 37 946	<u>41 179</u> 38 421	<u>39 804</u> 37 946	<u>44 196</u> 38 421	<u>42 098</u> 38 421	<u>42 985</u> 38 421	<u>44 308</u> 38 421
225-204-0900	13015-2012	.									
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>45 735</u> 44 643	<u>37 452</u> 34 805	<u>43 842</u> 41 964	<u>40 409</u> 34 805	<u>38 353</u> 34 805	<u>39 222</u> 34 805	<u>40 519</u> 34 805
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>48 669</u> 47 321	<u>40 998</u> 37 517	<u>47 103</u> 44 643	<u>45 139</u> 37 517	<u>42 260</u> 37 517	<u>43 476</u> 37 517	<u>45 293</u> 37 517
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>114 755</u> 111 607	<u>97 628</u> 89 498	<u>112 895</u> 107 143	<u>107 240</u> 89 498	<u>100 556</u> 89 498	<u>103 381</u> 89 498	<u>107 598</u> 89 498
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	<u>5 454</u> 5 268	<u>5 705</u> 5 357	<u>5 752</u> 5 357	<u>6 075</u> 5 357	<u>5 652</u> 5 357	<u>5 824</u> 5 357	<u>6 098</u> 5 357
225-204-1003	4	.	1	50	<u>4 814</u> 4 520	<u>4 647</u> 4 464	<u>4 668</u> 4 464	<u>4 815</u> 4 464	<u>4 623</u> 4 464	<u>4 701</u> 4 464	<u>4 825</u> 4 464
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>156 875</u> 146 799						

					-	-	-	-		-	-
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>20 174</u> 18 878	<u>19 872</u> 18 878	<u>20 633</u> 18 878		<u>19 582</u> 18 878	<u>20 097</u> 18 878	
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250							
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>28 732</u> 27 121	<u>27 828</u> 26 786	<u>29 270</u> 27 121	<u>29 925</u> 27 121	<u>27 588</u> 26 786	<u>28 062</u> 26 786	<u>29 338</u> 27 121
225-204-0807	45	.	1	510	<u>40 841</u> 38 421	<u>39 517</u> 37 946	<u>41 673</u> 38 421	<u>42 685</u> 38 421	<u>39 145</u> 37 946	<u>39 878</u> 37 946	<u>41 777</u> 38 421
225-204-0900	13015-2012	.									
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>37 120</u> 34 805	<u>46 272</u> 44 643	<u>37 936</u> 34 805	<u>38 928</u> 34 805	<u>45 907</u> 44 643	<u>46 626</u> 44 643	<u>38 038</u> 34 805
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>40 534</u> 37 517	<u>49 419</u> 47 321	<u>41 676</u> 37 517	<u>43 065</u> 37 517	<u>48 909</u> 47 321	<u>49 915</u> 47 321	<u>41 819</u> 37 517
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>96 550</u> 89 498	<u>116 499</u> 111 607	<u>99 202</u> 89 498	<u>102 426</u> 89 498	<u>115 314</u> 111 607	<u>117 650</u> 111 607	<u>99 534</u> 89 498
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	<u>5 607</u> 5 357	<u>5 572</u> 5 268	<u>5 582</u> 5 357	<u>5 763</u> 5 357	<u>5 491</u> 5 268	<u>5 649</u> 5 268	<u>5 561</u> 5 357
225-204-1003	4	.	1	50	<u>4 602</u> 4 464	<u>4 802</u> 4 520	<u>4 591</u> 4 464	<u>4 673</u> 4 464	<u>4 802</u> 4 520	<u>4 853</u> 4 520	<u>4 582</u> 4 464
225-204-1006	3-	.	1	1750							

					-	-
225-204-0607	-1	.	1	300		
225-204-0800	2386-2013	.				
225-204-0803	33-2	.	1	250		
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>29 481</u> 27 121	<u>29 925</u> 27 121
225-204-0807	45	.	1	510	<u>41 998</u> 38 421	<u>42 685</u> 38 421
225-204-0900	13015-2012	.				
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>38 255</u> 34 805	<u>38 928</u> 34 805
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>42 123</u> 37 517	<u>43 065</u> 37 517
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>100 238</u> 89 498	<u>102 426</u> 89 498
225-204-1000	13015-2012	.				
225-204-1001	3	.	1	110	<u>5 685</u> 5 357	<u>6 087</u> 5 357
225-204-1003	4	.	1	50	<u>4 638</u> 4 464	<u>4 820</u> 4 464
225-204-1006	3-	.	1	1750		

							-	-	-	-	-
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>11 909</u> 10 475						
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>294 490</u> 280 175						
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>250 920</u> 245 536	<u>262 121</u> 248 605	<u>254 502</u> 245 536	<u>275 075</u> 248 605	<u>266 068</u> 248 605	<u>269 875</u> 248 605	<u>275 558</u> 248 605
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>236 777</u> 219 342						
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>195 660</u> 183 244						
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>334 098</u> 314 775						
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>70 666</u> 66 453						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>65 187</u> 61 082						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>58 944</u> 54 961						
225-204-1400	13015-2012	.									
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>45 513</u> 44 643	<u>47 275</u> 45 201	<u>46 003</u> 44 643	<u>49 050</u> 45 201	<u>47 816</u> 45 201	<u>48 337</u> 45 201	<u>49 116</u> 45 201
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>70 917</u> 69 196	<u>74 584</u> 70 061	<u>72 226</u> 69 196	<u>79 316</u> 70 061	<u>76 026</u> 70 061	<u>77 416</u> 70 061	<u>79 492</u> 70 061

					-	-	-	-		-	-
225-204-1007	-1	.	1	300							
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190							
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>260 669</u> 248 605	<u>253 269</u> 245 536	<u>264 243</u> 248 605	<u>268 588</u> 248 605	<u>251 674</u> 245 536	<u>254 821</u> 245 536	<u>264 690</u> 248 605
225-204-1307	35-15	.	1	3280							
225-204-1309	35-10	.	1	2200							
225-204-1310	35-15	.	1	3275							
225-204-1313	32.9	.	1	725							
225-204-1314	32.9-1	.	1	725							
225-204-1315	32.9-2	.	1	725							
225-204-1400	13015-2012	.									
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>47 076</u> 45 201	<u>45 834</u> 44 643	<u>47 566</u> 45 201	<u>48 161</u> 45 201	<u>45 616</u> 44 643	<u>46 047</u> 44 643	<u>47 627</u> 45 201
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>74 053</u> 70 061	<u>71 776</u> 69 196	<u>75 359</u> 70 061	<u>76 946</u> 70 061	<u>71 193</u> 69 196	<u>72 342</u> 69 196	<u>75 522</u> 70 061

					-	-
225-204-1007	-1	.	1	300		
225-204-1300	13015-2012	.				
225-204-1302	1	.	1	2190		
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>265 640</u> 248 605	<u>268 588</u> 248 605
225-204-1307	35-15	.	1	3280		
225-204-1309	35-10	.	1	2200		
225-204-1310	35-15	.	1	3275		
225-204-1313	32.9	.	1	725		
225-204-1314	32.9-1	.	1	725		
225-204-1315	32.9-2	.	1	725		
225-204-1400	13015-2012	.				
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>47 757</u> 45 201	<u>48 161</u> 45 201
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>75 869</u> 70 061	<u>76 946</u> 70 061

					,	,	-	-	-	-	-
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>105 247</u> 102 679	<u>110 723</u> 103 962	<u>107 209</u> 102 679	<u>117 821</u> 103 962	<u>112 886</u> 103 962	<u>114 972</u> 103 962	<u>118 085</u> 103 962
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>149 063</u> 145 536	<u>156 544</u> 147 355	<u>151 680</u> 145 536	<u>166 008</u> 147 355	<u>159 428</u> 147 355	<u>162 209</u> 147 355	<u>166 361</u> 147 355
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>201 346</u> 196 429	<u>211 835</u> 198 884	<u>205 107</u> 196 429	<u>225 440</u> 198 884	<u>215 980</u> 198 884	<u>219 978</u> 198 884	<u>225 946</u> 198 884
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>247 081</u> 241 071	<u>259 891</u> 244 085	<u>251 660</u> 241 071	<u>276 453</u> 244 085	<u>264 937</u> 244 085	<u>269 804</u> 244 085	<u>277 070</u> 244 085
225-204-1500	13015-2012	.									
225-204-1504	5	.	1	500	<u>54 771</u> 53 571	<u>57 277</u> 54 241	<u>55 589</u> 53 571	<u>60 234</u> 54 241	<u>58 178</u> 54 241	<u>59 047</u> 54 241	<u>60 344</u> 54 241
225-204-1505	6	.	1	760	<u>74 939</u> 73 214	<u>78 577</u> 74 129	<u>76 182</u> 73 214	<u>83 073</u> 74 129	<u>79 947</u> 74 129	<u>81 268</u> 74 129	<u>83 240</u> 74 129
225-204-1507	7	.	1	230	<u>21 038</u> 20 536	<u>22 106</u> 20 792	<u>21 414</u> 20 536	<u>23 466</u> 20 792	<u>22 520</u> 20 792	<u>22 920</u> 20 792	<u>23 517</u> 20 792
225-204-1512	1	.	1	500	<u>41 217</u> 40 179	<u>43 445</u> 40 681	<u>42 035</u> 40 179	<u>46 403</u> 40 681	<u>44 346</u> 40 681	<u>45 215</u> 40 681	<u>46 513</u> 40 681

226.**226-1.****226-101.**

					,	,	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-		-	-
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>109 927</u> 103 962	<u>106 534</u> 102 679	<u>111 886</u> 103 962	<u>114 267</u> 103 962	<u>105 659</u> 102 679	<u>107 384</u> 102 679	<u>112 131</u> 103 962
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>155 484</u> 147 355	<u>150 780</u> 145 536	<u>158 095</u> 147 355	<u>161 269</u> 147 355	<u>149 614</u> 145 536	<u>151 913</u> 145 536	<u>158 421</u> 147 355
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>210 310</u> 198 884	<u>203 813</u> 196 429	<u>214 064</u> 198 884	<u>218 627</u> 198 884	<u>202 137</u> 196 429	<u>205 443</u> 196 429	<u>214 533</u> 198 884
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>258 034</u> 244 085	<u>250 085</u> 241 071	<u>262 604</u> 244 085	<u>268 159</u> 244 085	<u>248 045</u> 241 071	<u>252 068</u> 241 071	<u>263 175</u> 244 085
225-204-1500	13015-2012	.									
225-204-1504	5	.	1	500	<u>56 945</u> 54 241	<u>55 307</u> 53 571	<u>57 761</u> 54 241	<u>58 753</u> 54 241	<u>54 943</u> 53 571	<u>55 661</u> 53 571	<u>57 863</u> 54 241
225-204-1505	6	.	1	760	<u>78 073</u> 74 129	<u>75 754</u> 73 214	<u>79 314</u> 74 129	<u>80 821</u> 74 129	<u>75 200</u> 73 214	<u>76 293</u> 73 214	<u>79 469</u> 74 129
225-204-1507	7	.	1	230	<u>21 953</u> 20 792	<u>21 285</u> 20 536	<u>22 328</u> 20 792	<u>22 785</u> 20 792	<u>21 117</u> 20 536	<u>21 448</u> 20 536	<u>22 375</u> 20 792
225-204-1512	1	.	1	500	<u>43 114</u> 40 681	<u>41 754</u> 40 179	<u>43 930</u> 40 681	<u>44 922</u> 40 681	<u>41 389</u> 40 179	<u>42 108</u> 40 179	<u>44 032</u> 40 681

					-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>112 651</u> 103 962	<u>114 267</u> 103 962
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>159 115</u> 147 355	<u>161 269</u> 147 355
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>215 530</u> 198 884	<u>218 627</u> 198 884
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>264 389</u> 244 085	<u>268 159</u> 244 085
225-204-1500	13015-2012	.				
225-204-1504	5	.	1	500	<u>58 080</u> 54 241	<u>58 753</u> 54 241
225-204-1505	6	.	1	760	<u>79 798</u> 74 129	<u>80 821</u> 74 129
225-204-1507	7	.	1	230	<u>22 475</u> 20 792	<u>22 785</u> 20 792
225-204-1512	1	.	1	500	<u>44 248</u> 40 681	<u>44 922</u> 40 681

					-
--	--	--	--	--	---

							-	-	-	-		-
226-101-0100	350 19804-2012											
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311	<u>14 647</u> 13 116	<u>14 169</u> 13 116	<u>14 211</u> 13 116	<u>13 849</u> 13 116	<u>14 568</u> 13 116	<u>13 729</u> 13 116	<u>14 726</u> 13 116	<u>14 885</u> 13 116
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>18 332</u> 16 683	<u>17 476</u> 16 477	<u>17 608</u> 16 477	<u>17 198</u> 16 477	<u>18 157</u> 16 683	<u>17 127</u> 16 477	<u>18 601</u> 16 683	<u>18 498</u> 16 683
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>22 589</u> 20 859	<u>21 649</u> 20 602	<u>21 781</u> 20 602	<u>21 371</u> 20 602	<u>22 415</u> 20 859	<u>21 301</u> 20 602	<u>22 857</u> 20 859	<u>22 755</u> 20 859
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>29 551</u> 27 733	<u>24 842</u> 23 757	<u>24 973</u> 23 757	<u>24 564</u> 23 757	<u>29 472</u> 27 733	<u>24 494</u> 23 757	<u>29 788</u> 27 733	<u>29 788</u> 27 733
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>31 798</u> 29 937	<u>27 559</u> 26 444	<u>27 691</u> 26 444	<u>27 282</u> 26 444	<u>31 719</u> 29 937	<u>27 212</u> 26 444	<u>32 034</u> 29 937	<u>32 034</u> 29 937
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>37 512</u> 35 542							

					-	-	-	-	-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012										
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311							
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>18 522</u> 16 477	<u>17 325</u> 16 477	<u>17 811</u> 16 477	<u>18 585</u> 16 477	<u>17 639</u> 16 477	<u>17 070</u> 16 477	<u>17 420</u> 16 477
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>22 692</u> 20 602	<u>21 498</u> 20 602	<u>21 983</u> 20 602	<u>22 755</u> 20 602	<u>21 812</u> 20 602	<u>21 244</u> 20 602	<u>21 593</u> 20 602
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>25 884</u> 23 757	<u>24 691</u> 23 757	<u>25 175</u> 23 757	<u>25 947</u> 23 757	<u>25 004</u> 23 757	<u>24 437</u> 23 757	<u>24 785</u> 23 757
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>28 600</u> 26 444	<u>27 409</u> 26 444	<u>27 893</u> 26 444	<u>28 663</u> 26 444	<u>27 722</u> 26 444	<u>27 155</u> 26 444	<u>27 503</u> 26 444
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7							

					-
226-101-0100	350 19804-2012				
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311	
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>18 553</u> 16 477
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>22 723</u> 20 602
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>25 915</u> 23 757
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>28 632</u> 26 444
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	

							-	-	-	-		-
226-101-0200	400 19804-2012											
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400	<u>19 811</u> 17 762	<u>18 786</u> 17 543	<u>18 956</u> 17 543	<u>18 427</u> 17 543	<u>19 586</u> 17 762	<u>18 336</u> 17 543	<u>20 158</u> 17 762	<u>20 025</u> 17 762
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>24 823</u> 22 660	<u>23 691</u> 22 380	<u>23 863</u> 22 380	<u>23 330</u> 22 380	<u>24 597</u> 22 660	<u>23 238</u> 22 380	<u>25 174</u> 22 660	<u>25 040</u> 22 660
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>36 115</u> 33 727	<u>34 755</u> 33 310	<u>34 927</u> 33 310	<u>34 392</u> 33 310	<u>35 888</u> 33 727	<u>34 300</u> 33 310	<u>36 466</u> 33 727	<u>36 332</u> 33 727
226-101-0205	400 6 19804-2012		1	407	<u>36 758</u> 34 409	<u>35 442</u> 33 984	<u>35 615</u> 33 984	<u>35 078</u> 33 984	<u>36 654</u> 34 409	<u>34 985</u> 33 984	<u>36 654</u> 34 409	<u>37 069</u> 34 409
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7	<u>35 935</u> 33 604							
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5	<u>50 231</u> 47 620							

					-	-	-	-	-	-	-
226-101-0200	400 19804-2012										
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400	<u>20 132</u> 17 543	<u>18 591</u> 17 543	<u>19 216</u> 17 543	<u>20 213</u> 17 543	<u>18 995</u> 17 543	<u>18 263</u> 17 543	<u>18 713</u> 17 543
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>25 051</u> 22 380	<u>23 495</u> 22 380	<u>24 126</u> 22 380	<u>25 133</u> 22 380	<u>23 903</u> 22 380	<u>23 163</u> 22 380	<u>23 618</u> 22 380
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>36 118</u> 33 310	<u>34 558</u> 33 310	<u>35 191</u> 33 310	<u>36 199</u> 33 310	<u>34 967</u> 33 310	<u>34 226</u> 33 310	<u>34 681</u> 33 310
226-101-0205	400 6 19804-2012		1	407	<u>36 812</u> 33 984	<u>35 245</u> 33 984	<u>35 881</u> 33 984	<u>36 894</u> 33 984	<u>35 656</u> 33 984	<u>34 910</u> 33 984	<u>35 368</u> 33 984
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7							
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5							

				,	-
226-101-0200	400 19804-2012				
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400	<u>20 172</u> 17 543
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>25 092</u> 22 380
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>36 158</u> 33 310
226-101-0205	400 6 19804-2012		1	407	<u>36 853</u> 33 984
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7	
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5	

226-102.

							-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.									
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>844 998</u> 802 949						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>870 202</u> 827 659	<u>815 974</u> 790 055	<u>818 682</u> 790 055	<u>837 409</u> 790 055	<u>812 880</u> 790 055	<u>822 833</u> 790 055	<u>838 698</u> 790 055
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>932 776</u> 880 486						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>981 348</u> 928 106	<u>906 808</u> 874 380	<u>910 421</u> 874 380	<u>935 410</u> 874 380	<u>902 679</u> 874 380	<u>915 960</u> 874 380	<u>937 130</u> 874 380
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 738 589</u> 1 650 499	<u>1 628 856</u> 1 575 117	<u>1 634 594</u> 1 575 117	<u>1 674 282</u> 1 575 117	<u>1 622 298</u> 1 575 117	<u>1 643 393</u> 1 575 117	<u>1 677 015</u> 1 575 117
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 808 549</u> 1 712 687						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>2 058 293</u> 1 957 535						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 836 961</u> 1 736 142						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 875 393</u> 1 773 820	<u>1 753 433</u> 1 691 331	<u>1 760 318</u> 1 691 331	<u>1 807 944</u> 1 691 331	<u>1 745 563</u> 1 691 331	<u>1 770 876</u> 1 691 331	<u>1 811 223</u> 1 691 331
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>912 886</u> 860 987						
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>1 599 427</u> 1 517 386						
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 657 658</u> 1 571 154						

					-	-	-	-		-	-
226-102-0100	13015-2012	.									
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370							
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>810 269</u> 790 055	<u>868 577</u> 827 659	<u>808 819</u> 790 055	<u>819 314</u> 790 055	<u>875 075</u> 827 659	<u>875 075</u> 827 659	<u>807 646</u> 790 055
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500							
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>899 195</u> 874 380	<u>979 181</u> 928 106	<u>897 260</u> 874 380	<u>911 264</u> 874 380	<u>987 851</u> 928 106	<u>987 851</u> 928 106	<u>895 694</u> 874 380
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 616 765</u> 1 575 117	<u>1 735 146</u> 1 650 499	<u>1 613 691</u> 1 575 117	<u>1 635 933</u> 1 575 117	<u>1 748 916</u> 1 650 499	<u>1 748 916</u> 1 650 499	<u>1 611 205</u> 1 575 117
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100							
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100							
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200							
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 738 924</u> 1 691 331	<u>1 871 262</u> 1 773 820	<u>1 735 235</u> 1 691 331	<u>1 761 925</u> 1 691 331	<u>1 887 786</u> 1 773 820	<u>1 887 786</u> 1 773 820	<u>1 732 251</u> 1 691 331
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500							
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670							
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500							

					-	-
226-102-0100	13015-2012	.				
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370		
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>814 814</u> 790 055	<u>838 053</u> 790 055
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500		
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>905 260</u> 874 380	<u>936 270</u> 874 380
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 626 397</u> 1 575 117	<u>1 675 649</u> 1 575 117
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100		
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100		
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200		
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 750 482</u> 1 691 331	<u>1 809 583</u> 1 691 331
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500		
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670		
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500		

							-	-	-	-	-
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 804 515</u> 1 708 733						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 938 001</u> 1 839 601						
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 841 807</u> 1 740 893						
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 670 732</u> 1 583 973						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 947 147</u> 1 844 168						
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>488 460</u> 458 883						
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>230 212</u> 208 899						
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>286 893</u> 264 467	<u>280 432</u> 264 467	<u>281 752</u> 264 467		<u>265 793</u> 252 114	<u>272 150</u> 252 114	
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>342 736</u> 314 416						
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>132 494</u> 120 496						
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>189 038</u> 168 332						

					-	-	-	-		-	-
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100							
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100							
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200							
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500							
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200							
226-102-0118	-9	.	1	5000							
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200							
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>276 118</u> 264 467	<u>285 822</u> 264 467	<u>274 148</u> 264 467	<u>270 008</u> 252 114	<u>290 106</u> 264 467	<u>290 106</u> 264 467	<u>261 963</u> 252 114
226-102-0302	-18	.	1	5400							
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350							
226-102-0402	1-6	.	1	4250							

					-	-
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100		
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100		
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200		
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500		
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200		
226-102-0118	-9	.	1	5000		
226-102-0200	13015-2012	.				
226-102-0205	14	.	1	4200		
226-102-0300	25912-2015	.				
226-102-0301	-14	.	1	4200		
226-102-0302	-18	.	1	5400		
226-102-0400	13015-2012	.				
226-102-0401	1-4	.	1	2350		
226-102-0402	1-6	.	1	4250		

							-	-	-	-	-
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>432 035</u> 392 564						
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>282 718</u> 255 175						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>96 870</u> 86 171	<u>85 336</u> 78 714	<u>86 271</u> 78 714	<u>92 739</u> 78 714	<u>84 267</u> 78 714	<u>87 705</u> 78 714	<u>93 184</u> 78 714
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>209 037</u> 191 219						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>150 448</u> 136 698						
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>247 193</u> 225 066						
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>198 478</u> 178 586	<u>185 621</u> 173 220	<u>187 321</u> 173 220	<u>199 080</u> 173 220	<u>183 678</u> 173 220	<u>189 928</u> 173 220	<u>199 890</u> 173 220
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>194 410</u> 170 198	<u>186 565</u> 170 198	<u>188 168</u> 170 198		<u>184 089</u> 170 198	<u>191 809</u> 170 198	
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>324 382</u> 288 822	<u>286 702</u> 264 687	<u>289 805</u> 264 687	<u>311 266</u> 264 687	<u>283 156</u> 264 687	<u>294 562</u> 264 687	<u>312 743</u> 264 687
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>478 529</u> 431 946						
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>34 324</u> 31 451						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>38 725</u> 34 966						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>56 371</u> 50 865						

					-	-	-	-		-	-
226-102-0403	1-8	.	1	7750							
226-102-0404	2-6	.	1	5500							
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>83 366</u> 78 714	<u>96 309</u> 86 171	<u>82 865</u> 78 714	<u>86 489</u> 78 714	<u>98 553</u> 86 171	<u>98 553</u> 86 171	<u>82 460</u> 78 714
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430							
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700							
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320							
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>182 038</u> 173 220	<u>197 458</u> 178 586	<u>181 127</u> 173 220	<u>187 718</u> 173 220	<u>201 538</u> 178 586	<u>201 538</u> 178 586	<u>180 391</u> 173 220
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>181 327</u> 170 198	<u>193 109</u> 170 198	<u>178 934</u> 170 198	<u>189 208</u> 170 198	<u>198 311</u> 170 198	<u>198 311</u> 170 198	<u>179 439</u> 170 198
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>280 164</u> 264 687	<u>322 521</u> 288 822	<u>278 502</u> 264 687	<u>290 529</u> 264 687	<u>329 967</u> 288 822	<u>329 967</u> 288 822	<u>277 157</u> 264 687
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300							
226-102-0419	200.75.15	.	1	550							
226-102-0420	200.100.15	.	1	750							
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100							

					-	-
226-102-0403	1-8	.	1	7750		
226-102-0404	2-6	.	1	5500		
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>84 935</u> 78 714	<u>92 962</u> 78 714
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430		
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700		
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320		
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>184 892</u> 173 220	<u>199 485</u> 173 220
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100		
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>285 372</u> 264 687	<u>312 005</u> 264 687
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300		
226-102-0419	200.75.15	.	1	550		
226-102-0420	200.100.15	.	1	750		
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100		

							-	-	-	-	-
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>108 954</u> 98 817						
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>147 721</u> 134 024						
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>222 514</u> 202 151						
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	<u>270 716</u> 245 408						
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>294 254</u> 271 485						
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>130 006</u> 117 469						
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>124 636</u> 111 883	<u>124 918</u> 117 103	<u>125 974</u> 117 103	<u>133 277</u> 117 103	<u>123 712</u> 117 103	<u>127 593</u> 117 103	<u>133 779</u> 117 103

226-103. ,

							-	-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.									
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>137 185</u> 126 495	<u>120 878</u> 114 345	<u>121 728</u> 114 345	<u>127 608</u> 114 345	<u>119 906</u> 114 345	<u>123 032</u> 114 345	<u>128 013</u> 114 345

8.04-08-2023

					-	-	-	-		-	-
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000							
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700							
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000							
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000							
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250							
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497							
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>122 693</u> 117 103	<u>123 242</u> 111 883	<u>122 128</u> 117 103	<u>126 220</u> 117 103	<u>126 789</u> 111 883	<u>125 966</u> 111 883	<u>121 670</u> 117 103

					-	-	-	-		-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.										
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>119 087</u> 114 345	<u>136 675</u> 126 495	<u>118 631</u> 114 345	<u>121 926</u> 114 345	<u>138 715</u> 126 495	<u>138 715</u> 126 495	<u>118 263</u> 114 345	<u>120 514</u> 114 345

8.04-08-2023

314

					-	-
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000		
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700		
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000		
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000		
226-102-0500	13015-2012	.				
226-102-0502	6	.	1	4250		
226-102-0600	21924.0-84	3				
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497		
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>124 466</u> 117 103	<u>133 528</u> 117 103

					-
226-103-0100	13015-2012	.			
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>127 810</u> 114 345

							-	-	-	-	-
226-103-1100	13015-2012	.									
226-103-1108	2	.	1	600	<u>24 791</u> 21 905						
226-103-1109	3	.	1	700	<u>28 809</u> 25 444						
226-103-1400	13015-2012	.									
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>7 924</u> 6 249						
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>7 299</u> 5 756						
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>6 622</u> 5 532	<u>6 530</u> 5 882	<u>6 625</u> 5 882	<u>7 322</u> 5 882	<u>6 421</u> 5 882	<u>6 796</u> 5 882	<u>7 369</u> 5 882
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>5 351</u> 4 487						
226-103-1600	13015-2012	.									
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>389 615</u> 351 176						
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>419 054</u> 377 438						
226-103-1603	600 -	.	1	9650	<u>497 346</u> 448 994						
226-103-1604	650 -	.	1	10300	<u>530 919</u> 479 309						
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>615 987</u> 560 109						
226-103-1700	13015-2012	.									

[illegible]

				,	-
226-103-1100	13015-2012	.			
226-103-1108	2	.	1	600	
226-103-1109	3	.	1	700	
226-103-1400	13015-2012	.			
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>7 345</u> 5 882
226-103-1410	-5	.	1	190	
226-103-1600	13015-2012	.			
226-103-1601	450	.	1	7700	
226-103-1602	500	.	1	8350	
226-103-1603	600 -	.	1	9650	
226-103-1604	650 -	.	1	10300	
226-103-1605	700 -	.	1	10950	
226-103-1700	13015-2012	.			

							-	-	-	-	-
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>128 078</u> 115 567						
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>168 876</u> 151 045						
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>197 965</u> 177 084						
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>133 921</u> 121 295						
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>151 971</u> 137 391						
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>187 223</u> 169 152						
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>220 435</u> 198 912						
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>189 131</u> 171 343						

226-104.

							-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.									
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>13 830 333</u> 13 252 990						
226-104-0103	-21	.	1	19700	<u>2 767 717</u> 2 628 739						

					-	-	-	-		-	-	-
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500								
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630								
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250								
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500								
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900								
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600								
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300								
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520								

					-	-	-	-		-	-
226-104-0100	13015-2012	.									
226-104-0101	-42	.	1	71200							
226-104-0103	-21	.	1	19700							

				,	-
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	

				,	-	-
226-104-0100	13015-2012	.				
226-104-0101	-42	.	1	71200		
226-104-0103	-21	.	1	19700		

							-	-	-	-	-
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>3 111 294</u> 2 927 360	<u>2 918 165</u> 2 778 068	<u>2 935 748</u> 2 778 068	<u>3 073 768</u> 2 778 068	<u>2 898 069</u> 2 778 068	<u>2 972 132</u> 2 778 068	<u>3 082 700</u> 2 778 068
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 202 597</u> 3 015 625	<u>3 220 855</u> 3 109 928	<u>3 232 978</u> 3 109 928	<u>3 327 087</u> 3 109 928	<u>3 206 999</u> 3 109 928	<u>3 256 420</u> 3 109 928	<u>3 333 209</u> 3 109 928
226-104-0106	-22,16	.	1	19900	<u>3 957 693</u> 3 794 521						
226-104-0107	-24	.	1	22600	<u>3 510 359</u> 3 344 349						
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 372 021</u> 3 164 879	<u>3 156 140</u> 2 997 692	<u>3 176 312</u> 2 997 692	<u>3 334 650</u> 2 997 692	<u>3 133 086</u> 2 997 692	<u>3 218 052</u> 2 997 692	<u>3 344 896</u> 2 997 692
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 920 910</u> 5 642 703	<u>5 902 721</u> 5 642 703	<u>5 920 910</u> 5 642 703				
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>12 925 594</u> 12 403 401						
226-104-0117	-18	.	1	15200	<u>2 539 415</u> 2 424 263						
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>3 121 414</u> 2 981 520						
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 603 099</u> 3 440 860						
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>5 955 846</u> 5 682 114						
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 725 907</u> 1 635 306						
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>2 209 303</u> 2 095 034						

					-	-	-	-		-	-
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 875 102</u> 2 778 068	<u>3 103 457</u> 2 927 360	<u>2 861 645</u> 2 778 068	<u>2 947 850</u> 2 778 068	<u>3 134 804</u> 2 927 360	<u>3 134 804</u> 2 927 360	<u>2 859 532</u> 2 778 068
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 191 653</u> 3 109 928	<u>3 194 681</u> 3 015 625	<u>3 168 997</u> 3 109 928	<u>3 239 926</u> 3 109 928	<u>3 226 346</u> 3 015 625	<u>3 226 346</u> 3 015 625	<u>3 180 798</u> 3 109 928
226-104-0106	-22,16	.	1	19900							
226-104-0107	-24	.	1	22600							
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 106 738</u> 2 997 692	<u>3 363 031</u> 3 164 879	<u>3 091 300</u> 2 997 692	<u>3 190 195</u> 2 997 692	<u>3 398 992</u> 3 164 879	<u>3 398 992</u> 3 164 879	<u>3 088 876</u> 2 997 692
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 840 349</u> 5 642 703	<u>5 974 515</u> 5 642 703	<u>5 812 546</u> 5 642 703		<u>6 040 502</u> 5 642 703	<u>6 040 502</u> 5 642 703	
226-104-0110	-42	.	1	62500							
226-104-0117	-18	.	1	15200							
226-104-0118	-21	.	1	18300							
226-104-0119	-24	.	1	21300							
226-104-0120	-33	.	1	36500							
226-104-0121	12	.	1	13200							
226-104-0122	15	.	1	16500							

					-	-
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 910 629</u> 2 778 068	<u>3 078 234</u> 2 778 068
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 215 659</u> 3 109 928	<u>3 330 148</u> 3 109 928
226-104-0106	-22,16	.	1	19900		
226-104-0107	-24	.	1	22600		
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 147 495</u> 2 997 692	<u>3 339 773</u> 2 997 692
226-104-0109	-33	.	1	37700		
226-104-0110	-42	.	1	62500		
226-104-0117	-18	.	1	15200		
226-104-0118	-21	.	1	18300		
226-104-0119	-24	.	1	21300		
226-104-0120	-33	.	1	36500		
226-104-0121	12	.	1	13200		
226-104-0122	15	.	1	16500		

							-	-	-	-	-
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 902 919</u> 2 760 859						
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 820 240</u> 3 633 963						
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>4 311 940</u> 4 100 112						
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>6 883 688</u> 6 554 354						
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>10 063 624</u> 9 594 323						
226-104-0128	21- 14-12 7	.	1	17750	<u>2 763 998</u> 2 712 054	<u>2 806 906</u> 2 678 571	<u>2 822 749</u> 2 678 571	<u>2 947 107</u> 2 678 571	<u>2 788 799</u> 2 678 571	<u>2 855 532</u> 2 678 571	<u>2 955 154</u> 2 678 571
226-104-0129	24- 14-12 7	.	1	20250	<u>3 132 677</u> 3 073 661	<u>3 181 882</u> 3 035 714	<u>3 199 957</u> 3 035 714	<u>3 341 830</u> 3 035 714	<u>3 161 225</u> 3 035 714	<u>3 237 357</u> 3 035 714	<u>3 351 011</u> 3 035 714
226-104-0130	-33	.	1	33200	<u>5 068 050</u> 4 972 098	<u>5 149 561</u> 4 910 714	<u>5 179 195</u> 4 910 714	<u>5 411 797</u> 4 910 714	<u>5 115 694</u> 4 910 714	<u>5 240 512</u> 4 910 714	<u>5 426 849</u> 4 910 714
226-104-0200	13015-2012	.									
226-104-0202	93	.	1	24200	<u>3 826 469</u> 3 647 381						
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>4 004 989</u> 3 816 380						
226-104-0206	115	.	1	32100	<u>4 972 855</u> 4 737 318						
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>8 712 134</u> 8 312 548						

					-	-	-	-		-	-
226-104-0123	18	.	1	19800							
226-104-0124	21	.	1	25900							
226-104-0125	24	.	1	29600							
226-104-0126	33	.	1	45200							
226-104-0127	42	.	1	63250							
226-104-0128	21- 14-12 7	.	1	17750	<u>2 768 106</u> 2 678 571	<u>2 800 212</u> 2 712 054	<u>2 755 981</u> 2 678 571	<u>2 833 653</u> 2 678 571	<u>2 763 998</u> 2 712 054	<u>2 821 659</u> 2 712 054	<u>2 754 077</u> 2 678 571
226-104-0129	24- 14-12 7	.	1	20250	<u>3 137 618</u> 3 035 714	<u>3 173 991</u> 3 073 661	<u>3 123 785</u> 3 035 714	<u>3 212 396</u> 3 035 714	<u>3 132 677</u> 3 073 661	<u>3 198 460</u> 3 073 661	<u>3 121 612</u> 3 035 714
226-104-0130	-33	.	1	33200	<u>5 076 989</u> 4 910 714	<u>5 135 784</u> 4 972 098	<u>5 054 310</u> 4 910 714	<u>5 199 590</u> 4 910 714	<u>5 068 050</u> 4 972 098	<u>5 175 901</u> 4 972 098	<u>5 050 749</u> 4 910 714
226-104-0200	13015-2012	.									
226-104-0202	93	.	1	24200							
226-104-0204	98	.	1	25600							
226-104-0206	115	.	1	32100							
226-104-0214	165	.	1	53200							

					-	-
226-104-0123	18	.	1	19800		
226-104-0124	21	.	1	25900		
226-104-0125	24	.	1	29600		
226-104-0126	33	.	1	45200		
226-104-0127	42	.	1	63250		
226-104-0128	21- 14-12 7	.	1	17750	<u>2 800 116</u> 2 678 571	<u>2 951 131</u> 2 678 571
226-104-0129	24- 14-12 7	.	1	20250	<u>3 174 136</u> 3 035 714	<u>3 346 421</u> 3 035 714
226-104-0130	-33	.	1	33200	<u>5 136 861</u> 4 910 714	<u>5 419 323</u> 4 910 714
226-104-0200	13015-2012	.				
226-104-0202	93	.	1	24200		
226-104-0204	98	.	1	25600		
226-104-0206	115	.	1	32100		
226-104-0214	165	.	1	53200		

					,		-	-	-	-	-
226-104-0219	50	.	1	11700	<u>1 987 740</u> 1 898 455						
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>2 504 657</u> 2 391 906						
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>4 232 445</u> 4 060 016						
226-104-0229	93	.	1	27800	<u>4 590 242</u> 4 380 698						
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>5 928 942</u> 5 642 839						
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>7 175 520</u> 6 818 104						
226-104-0243	93	.	1	22800	<u>3 798 211</u> 3 625 696						
226-104-0245	115	.	1	29600	<u>4 935 736</u> 4 711 677						

25.

251.

251-3.

251-302.

					,		-	-	-	-	-
251-302-0200	65										

				,	-	-
226-104-0219	50	.	1	11700		
226-104-0223	60	.	1	14800		
226-104-0225	73	.	1	20800		
226-104-0229	93	.	1	27800		
226-104-0233	115	.	1	39500		
226-104-0237	135	.	1	50400		
226-104-0243	93	.	1	22800		
226-104-0245	115	.	1	29600		

				,	-
251-302-0200	65				

							-	-	-	-	-
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787						
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930						
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0401	1		1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 324</u> 18 500	<u>19 409</u> 18 500	<u>20 149</u> 18 500	<u>19 211</u> 18 500	<u>19 601</u> 18 500	<u>20 198</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>18 372</u> 17 500	<u>18 466</u> 17 500	<u>19 280</u> 17 500	<u>18 248</u> 17 500	<u>18 677</u> 17 500	<u>19 333</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 360</u> 17 500	<u>18 452</u> 17 500	<u>19 251</u> 17 500	<u>18 238</u> 17 500	<u>18 660</u> 17 500	<u>19 304</u> 17 500

255.

255-1.

255-101.

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					-	-	-	-		-	-	-
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673								
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739								
251-302-0300	65											
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204								
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200								
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372								
251-302-0400	33320-2015	.										
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 098</u> 18 500	<u>19 232</u> 18 500	<u>18 992</u> 18 500	<u>19 468</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 418</u> 18 500	<u>19 006</u> 18 500	<u>19 282</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 123</u> 17 500	<u>18 271</u> 17 500	<u>18 007</u> 17 500	<u>18 531</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500	<u>18 475</u> 17 500	<u>18 022</u> 17 500	<u>18 326</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>18 116</u> 17 500	<u>18 261</u> 17 500	<u>18 001</u> 17 500	<u>18 516</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500	<u>18 461</u> 17 500	<u>18 017</u> 17 500	<u>18 314</u> 17 500

					-	-	-	-		-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---

				,	-
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	
251-302-0400	33320-2015	.			
251-302-0401	1	.	1	250	<u>20 173</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>19 306</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>19 277</u> 17 500

				,	-
--	--	--	--	---	---

							-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>42 791</u> 39 646	<u>54 870</u> 47 757	<u>55 215</u> 47 757	<u>61 323</u> 47 757	<u>53 767</u> 47 757	<u>57 567</u> 47 757	<u>61 323</u> 47 757
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>54 729</u> 51 280	<u>74 580</u> 66 964	<u>74 925</u> 66 964	<u>81 033</u> 66 964	<u>73 477</u> 66 964	<u>77 277</u> 66 964	<u>81 033</u> 66 964

255-102.

							-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0400	17608-2017	2									
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	<u>15 907</u> 14 555						
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	<u>16 183</u> 14 826						
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225	<u>17 198</u> 15 820						

					-	-	-	-		-	-	-
255-101-0100	6665-91	3										
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>52 666</u> 47 757	<u>47 942</u> 39 646	<u>51 533</u> 47 757	<u>55 905</u> 47 757	<u>47 835</u> 39 646	<u>49 829</u> 39 646	<u>51 772</u> 47 757	<u>54 457</u> 47 757
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>72 376</u> 66 964	<u>59 880</u> 51 280	<u>71 243</u> 66 964	<u>75 615</u> 66 964	<u>59 773</u> 51 280	<u>61 767</u> 51 280	<u>71 482</u> 66 964	<u>74 167</u> 66 964

					-	-	-	-		-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2										
255-102-0200	17608-2017	2										
255-102-0400	17608-2017	2										
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130								
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225								

				,	-
255-101-0100	6665-91	3			
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>61 323</u> 47 757
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>81 033</u> 66 964

				,	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2			
255-102-0200	17608-2017	2			
255-102-0400	17608-2017	2			
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225	

							-	-	-	-	-
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130	<u>16 368</u> 15 007						
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	<u>16 644</u> 15 278						
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225	<u>17 659</u> 16 272						
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	<u>17 105</u> 15 730						
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	<u>18 120</u> 16 724						
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	<u>19 042</u> 17 628						
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 189</u> 1 762						

					-	-	-	-		-	-	-
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130								
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0600	40 80 17608-2017	2										
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96								

				,	-
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130	
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0600	40 80 17608-2017	2			
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	

							-	-	-	-	-
255-102-0602	17608-2017	40	2	1	96	<u>2 378</u> 1 947					
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120	<u>2 457</u> 1 929					
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120	<u>2 664</u> 2 132					
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>2 332</u> 2 143	<u>2 551</u> 2 143	<u>2 571</u> 2 143	<u>2 938</u> 2 143	<u>2 485</u> 2 143	<u>2 713</u> 2 143
255-102-0606	17608-2017	60	2	1	144	<u>2 607</u> 2 411	<u>2 826</u> 2 411	<u>2 846</u> 2 411	<u>3 213</u> 2 411	<u>2 759</u> 2 411	<u>2 987</u> 2 411
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>2 904</u> 2 679	<u>3 159</u> 2 679	<u>3 183</u> 2 679	<u>3 611</u> 2 679	<u>3 082</u> 2 679	<u>3 348</u> 2 679
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168	<u>3 362</u> 3 125	<u>3 617</u> 3 125	<u>3 641</u> 3 125	<u>4 069</u> 3 125	<u>3 540</u> 3 125	<u>3 806</u> 3 125
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192	<u>3 118</u> 2 289					
255-102-0800	, c 17608-2017		2								
255-102-0801	Ferro 60 Granit		2	1	130	<u>21 639</u> 20 970					
255-102-0802	Ferro 80 Granit		2	1	175	<u>22 543</u> 21 810					
255-102-0803	Ferro 60 Granit		2	1	130	<u>21 947</u> 21 270					
255-102-0804	Ferro 80 Granit		2	1	175	<u>22 851</u> 22 110					

					-	-	-	-		-	-	-	
255-102-0602	17608-2017	40	2	1	96								
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120								
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120								
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	$\frac{2\,418}{2\,143}$	$\frac{2\,735}{2\,143}$	$\frac{2\,350}{2\,143}$	$\frac{2\,613}{2\,143}$	$\frac{2\,901}{2\,143}$	$\frac{2\,864}{2\,143}$	$\frac{2\,365}{2\,143}$	$\frac{2\,526}{2\,143}$
255-102-0606	17608-2017	60	2	1	144	$\frac{2\,693}{2\,411}$	$\frac{3\,010}{2\,411}$	$\frac{2\,625}{2\,411}$	$\frac{2\,888}{2\,411}$	$\frac{3\,176}{2\,411}$	$\frac{3\,139}{2\,411}$	$\frac{2\,640}{2\,411}$	$\frac{2\,801}{2\,411}$
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	$\frac{3\,005}{2\,679}$	$\frac{3\,374}{2\,679}$	$\frac{2\,925}{2\,679}$	$\frac{3\,231}{2\,679}$	$\frac{3\,568}{2\,679}$	$\frac{3\,525}{2\,679}$	$\frac{2\,942}{2\,679}$	$\frac{3\,130}{2\,679}$
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168	$\frac{3\,463}{3\,125}$	$\frac{3\,832}{3\,125}$	$\frac{3\,384}{3\,125}$	$\frac{3\,690}{3\,125}$	$\frac{4\,026}{3\,125}$	$\frac{3\,983}{3\,125}$	$\frac{3\,400}{3\,125}$	$\frac{3\,588}{3\,125}$
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192								
255-102-0800	, c 17608-2017		2										
255-102-0801	Ferro 60 Granit		2	1	130								
255-102-0802	Ferro 80 Granit		2	1	175								
255-102-0803	Ferro 60 Granit		2	1	130								
255-102-0804	Ferro 80 Granit		2	1	175								

				,	-
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{2\,938}{2\,143}$
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{3\,213}{2\,411}$
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{3\,611}{2\,679}$
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{4\,069}{3\,125}$
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	
255-102-0800	, c 17608-2017	2			
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	

							-	-	-	-	-
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>23 159</u> 22 410						
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>24 949</u> 24 110						
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>25 463</u> 24 610						
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>26 234</u> 25 310						
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 009</u> 21 330						
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 912</u> 22 170						
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 317</u> 21 630						
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 220</u> 22 470						
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 528</u> 22 770						
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 319</u> 24 470						
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 832</u> 24 970						
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>26 603</u> 25 670						
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>22 101</u> 21 420						

					-	-	-	-		-	-	-
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175								
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225								
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225								
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282								
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282								
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130								

					-
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	

							-	-	-	-	-
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>23 005</u> 22 260						
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>22 409</u> 21 720						
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>23 313</u> 22 560						
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>23 621</u> 22 860						
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>25 411</u> 24 560						
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>25 924</u> 25 060						
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>26 695</u> 25 760						
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 789</u> 22 090						
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 692</u> 22 930						
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>23 097</u> 22 390						
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 000</u> 23 230						
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 308</u> 23 530						
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>26 099</u> 25 230						

					-	-	-	-		-	-	-
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175								
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130								
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175								
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175								
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225								
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225								
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282								
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225								

					-
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	

							-	-	-	-	-
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 Granit 100	2	1	225	<u>26 612</u> 25 730						
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 Granit 120	2	1	282	<u>27 383</u> 26 430						
255-102-0900	, , c 17608-2017	2									
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>26 309</u> 25 520						
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>27 212</u> 26 360						
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>26 617</u> 25 820						
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>27 520</u> 26 660						
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>27 828</u> 26 960						
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>29 619</u> 28 660						
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>31 158</u> 30 160						
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>30 903</u> 29 860						
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 770</u> 25 970						

					-	-	-	-		-	-	-
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282								
255-102-0900	, c 17608-2017	2										
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130								
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175								
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130								
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175								
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175								
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225								
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225								
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282								
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130								

					-
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 Granit 100	2	1	225	
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 Granit 120	2	1	282	
255-102-0900	, , c 17608-2017	2			
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	

							-	-	-	-	-
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 674</u> 26 810						
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>27 078</u> 26 270						
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 982</u> 27 110						
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>28 290</u> 27 410						
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>30 080</u> 29 110						
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>30 594</u> 29 610						
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>31 365</u> 30 310						
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>27 048</u> 26 240						
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>27 951</u> 27 080						
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>27 355</u> 26 540						
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>28 259</u> 27 380						
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>28 567</u> 27 680						
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>30 358</u> 29 380						

					-	-	-	-		-	-	-
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282								
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130								
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175								
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130								
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175								
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175								
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225								

					-
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	

							-	-	-	-	-
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>30 871</u> 29 880						
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>31 642</u> 30 580						
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>27 499</u> 26 680						
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>28 403</u> 27 520						
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>27 807</u> 26 980						
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>28 711</u> 27 820						
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>29 018</u> 28 120						
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>30 809</u> 29 820						
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>31 322</u> 30 320						
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>32 093</u> 31 020						

255-103.

255-103-0100					

					-	-	-	-		-	-	-
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225								
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282								
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282								

					-
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	

255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>11 753</u> 11 500
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 457</u> 8 300
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>12 664</u> 12 400
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>9 368</u> 9 200

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

							-	-	-	-	-
261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474

					-
261-101-0100					
261-101-0101	1284-2004 600, 5-10	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	10832-2009 1,25-5 , 75	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 800	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474

[illegible]

					-	-	-	-		-	-	-
261-101-0104	948-92 900	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698	<u>1 354</u> 698
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594	<u>2 287</u> 1 594
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628	<u>4 306</u> 3 628
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084
261-101-0200	, ,											
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361	<u>22 849</u> 20 361
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833	<u>25 370</u> 22 833
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883	<u>20 321</u> 17 883
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626	<u>24 726</u> 22 626
261-101-0300	,											

					-
261-101-0104	948-92 900	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>6 318</u> 6 085
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>1 354</u> 698
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 287</u> 1 594
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 306</u> 3 628
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 793</u> 3 179
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>8 585</u> 8 306
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 750</u> 2 084
261-101-0200	, ,				
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>22 849</u> 20 361
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>25 370</u> 22 833
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 321</u> 17 883
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 726</u> 22 626
261-101-0300	,				

							-	-	-	-	-
261-101-0378	, 22,5	3	1	2500	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062	<u>74 268</u> 71 062
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278	<u>57 149</u> 54 278
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360	<u>3 499</u> 3 360
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393	<u>72 566</u> 69 393
261-101-0383	, , ;, 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088	<u>32 475</u> 30 088

[illegible]

					-
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>74 268</u> 71 062
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>57 149</u> 54 278
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	<u>3 499</u> 3 360
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>72 566</u> 69 393
261-101-0383	, , , ; , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>32 475</u> 30 088

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная