

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ

Выпуск 2

ҚР СБЖ 8.04-08-2023

ССЦ РК 8.04-08-2023

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2023

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ

2-шығарылым

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ

Выпуск 2

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Астана 2023

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің
15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен
01.07.2023 ж. бастап |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ
с 01.07.2023 г. |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.		1
211-1.	,	1
211-2.		2
211-3.		10
211-4.		11
211-5.		13
211-6.		13
211-7.		14
212.	, , ,	15
212-1.		15
212-2.		50
212-3.		52
212-4.		52
212-5.		55
212-6.	,	58
213.		58
213-1.		58
213-3.	, ,	61
221.		65
221-1.		65
222.	,	67
222-1.	, ,	67
222-2.	,	71
222-3.	, ,	73
225.		74
225-1.		74
225-2.		89

8.04-08-2023

IV

226.					99
226-1.		,			99
251.		,		,	101
251-3.			,		101
255.		,		,	102
255-1.					102
261.					109
261-1.					109

21.

211.

211-1. ,

211-101.

							-	-
211-101-0100		3						
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,734}{1\,198}$	$\frac{1\,734}{1\,198}$	$\frac{1\,734}{1\,198}$	$\frac{1\,734}{1\,198}$

211-102.

211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,330}{45\,201}$	

2

211-2.
211-201.

					•	,	•	-	-
					,		•		

							-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3						
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 214</u>	<u>9 243</u>	<u>8 998</u>	<u>7 516</u> 5 250
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 163</u>	<u>9 177</u>	<u>8 933</u>	<u>7 462</u> 5 213
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 111</u>	<u>9 111</u>	<u>8 869</u>	<u>7 408</u> 5 175
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 111</u>	<u>9 111</u>	<u>8 869</u>	<u>7 408</u> 5 175
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 111</u>	<u>9 111</u>	<u>8 869</u>	<u>7 408</u> 5 175
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 205</u>	<u>9 045</u>	<u>8 805</u>	<u>5 499</u> 3 336
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 212</u>	<u>8 913</u>	<u>8 676</u>	<u>6 503</u> 4 339
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 205</u>	<u>9 045</u>	<u>8 805</u>	<u>5 499</u> 3 336
211-201-0200	300 1284-2004	3						
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 314</u>	<u>9 319</u>	<u>9 073</u>	<u>7 616</u> 5 347
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 262</u>	<u>9 252</u>	<u>9 009</u>	<u>7 561</u> 5 309
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 210</u>	<u>9 185</u>	<u>8 944</u>	<u>7 507</u> 5 271

							-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 210</u>	<u>9 185</u>	<u>8 944</u>	<u>7 507</u> 5 271
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 210</u>	<u>9 185</u>	<u>8 944</u>	<u>7 507</u> 5 271
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 268</u>	<u>9 119</u>	<u>8 879</u>	<u>5 563</u> 3 398
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 295</u>	<u>8 986</u>	<u>8 749</u>	<u>6 585</u> 4 420
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 268</u>	<u>9 119</u>	<u>8 879</u>	<u>5 563</u> 3 398
211-201-0300	400 1284-2004	3						
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 418</u>	<u>9 397</u>	<u>9 152</u>	<u>7 720</u> 5 448
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 365</u>	<u>9 330</u>	<u>9 087</u>	<u>7 665</u> 5 409
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 312</u>	<u>9 263</u>	<u>9 021</u>	<u>7 609</u> 5 370
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 312</u>	<u>9 263</u>	<u>9 021</u>	<u>7 609</u> 5 370
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 312</u>	<u>9 263</u>	<u>9 021</u>	<u>7 609</u> 5 370
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 334</u>	<u>9 196</u>	<u>8 956</u>	<u>5 629</u> 3 462
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 381</u>	<u>9 062</u>	<u>8 825</u>	<u>6 671</u> 4 503

							-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 334</u>	<u>9 196</u>	<u>8 956</u>	<u>5 629</u> 3 462
211-201-0400	600 1284-2004	3						
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 526</u>	<u>9 479</u>	<u>9 234</u>	<u>7 828</u> 5 553
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 473</u>	<u>9 411</u>	<u>9 168</u>	<u>7 772</u> 5 513
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 419</u>	<u>9 344</u>	<u>9 102</u>	<u>7 716</u> 5 474
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 419</u>	<u>9 344</u>	<u>9 102</u>	<u>7 716</u> 5 474
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 419</u>	<u>9 344</u>	<u>9 102</u>	<u>7 716</u> 5 474
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 403</u>	<u>9 276</u>	<u>9 036</u>	<u>5 698</u> 3 529
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 470</u>	<u>9 140</u>	<u>8 904</u>	<u>6 760</u> 4 590
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 403</u>	<u>9 276</u>	<u>9 036</u>	<u>5 698</u> 3 529
211-201-0500	800 1284-2004	3						
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 638</u>	<u>9 564</u>	<u>9 319</u>	<u>7 940</u> 5 662
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 584</u>	<u>9 496</u>	<u>9 252</u>	<u>7 883</u> 5 621

							-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 529</u>	<u>9 427</u>	<u>9 186</u>	<u>7 826</u> 5 581
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 529</u>	<u>9 427</u>	<u>9 186</u>	<u>7 826</u> 5 581
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 529</u>	<u>9 427</u>	<u>9 186</u>	<u>7 826</u> 5 581
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 474</u>	<u>9 359</u>	<u>9 119</u>	<u>5 769</u> 3 598
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 562</u>	<u>9 222</u>	<u>8 986</u>	<u>6 853</u> 4 680
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 474</u>	<u>9 359</u>	<u>9 119</u>	<u>5 769</u> 3 598
211-201-0600	1000 1284-2004	3						
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 696</u>	<u>9 608</u>	<u>9 363</u>	<u>7 997</u> 5 718
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 641</u>	<u>9 539</u>	<u>9 296</u>	<u>7 940</u> 5 677
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 586</u>	<u>9 470</u>	<u>9 229</u>	<u>7 883</u> 5 636
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 586</u>	<u>9 470</u>	<u>9 229</u>	<u>7 883</u> 5 636
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 586</u>	<u>9 470</u>	<u>9 229</u>	<u>7 883</u> 5 636
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 511</u>	<u>9 402</u>	<u>9 162</u>	<u>5 806</u> 3 633

							-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 610</u>	<u>9 265</u>	<u>9 028</u>	<u>6 901</u> 4 726
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 511</u>	<u>9 402</u>	<u>9 162</u>	<u>5 806</u> 3 633
211-201-0700	1200 1284-2004	3						
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>7 850</u>	<u>9 955</u>	<u>9 696</u>	<u>8 167</u> 5 775
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>7 794</u>	<u>9 884</u>	<u>9 626</u>	<u>8 109</u> 5 734
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 738</u>	<u>9 813</u>	<u>9 557</u>	<u>8 051</u> 5 693
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 738</u>	<u>9 813</u>	<u>9 557</u>	<u>8 051</u> 5 693
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 738</u>	<u>9 813</u>	<u>9 557</u>	<u>8 051</u> 5 693
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 641</u>	<u>9 742</u>	<u>9 488</u>	<u>5 952</u> 3 670
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 751</u>	<u>9 600</u>	<u>9 349</u>	<u>7 056</u> 4 773
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 641</u>	<u>9 742</u>	<u>9 488</u>	<u>5 952</u> 3 670
211-201-0712	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>7 850</u>	<u>11 371</u>	<u>11 112</u>	<u>8 167</u> 5 775
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>7 577</u>	<u>11 567</u>	<u>11 309</u>	<u>7 892</u> 5 523

							-	-
211-201-0714	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>7 738</u>	<u>11 716</u>	<u>11 460</u>	<u>8 051</u> 5 693
211-201-0715	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>7 682</u>	<u>10 624</u>	<u>10 370</u>	<u>7 992</u> 5 651
211-201-0800	1284-2004 1400	3						
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>7 850</u>	<u>9 955</u>	<u>9 696</u>	<u>8 167</u> 5 775
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>7 794</u>	<u>9 884</u>	<u>9 626</u>	<u>8 109</u> 5 734
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>7 738</u>	<u>9 813</u>	<u>9 557</u>	<u>8 051</u> 5 693
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>7 738</u>	<u>9 813</u>	<u>9 557</u>	<u>8 051</u> 5 693
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>7 738</u>	<u>9 813</u>	<u>9 557</u>	<u>8 051</u> 5 693
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>5 641</u>	<u>9 742</u>	<u>9 488</u>	<u>5 952</u> 3 670
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 751</u>	<u>9 600</u>	<u>9 349</u>	<u>7 056</u> 4 773
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 641</u>	<u>9 742</u>	<u>9 488</u>	<u>5 952</u> 3 670
211-201-0809	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>7 850</u>	<u>11 371</u>	<u>11 112</u>	<u>8 167</u> 5 775
211-201-0810	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>7 794</u>	<u>11 801</u>	<u>11 543</u>	<u>8 109</u> 5 734

							-	-
211-201-0811	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>7 738</u>	<u>11 716</u>	<u>11 460</u>	<u>8 051</u> <u>5 693</u>
211-201-0812	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>7 682</u>	<u>10 624</u>	<u>10 370</u>	<u>7 992</u> <u>5 651</u>

211-203.

							-	-
211-203-0100	3344-83	3						
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> <u>2 531</u>	<u>2 251</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> <u>2 079</u>	<u>1 975</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> <u>2 079</u>	<u>1 975</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>
211-203-0105	70-120	3	1	1000	<u>6 844</u> <u>1 610</u>	<u>6 844</u> <u>1 610</u>	<u>5 283</u> <u>1 610</u>	<u>6 844</u> <u>1 610</u>

211-205.

							-	-
211-205-0100	1215-2003							

							-	-
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>20 878</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368	<u>18 277</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>20 878</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368	<u>18 277</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>20 878</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368	<u>18 277</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368

211-206.

							-	-
211-206-0100	7392-2014	3						
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>5 975</u>	<u>9 796</u>	<u>9 544</u>	<u>6 283</u> 4 007

211-3.**211-302.**

,

211-302-0100	32496-2013 350	3				

211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{18\,828}{18\,080}$
211-302-0102	10-20	3	1	350	$\frac{18\,828}{18\,080}$
211-302-0103	20-40	3	1	350	$\frac{18\,828}{18\,080}$
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{18\,858}{18\,080}$
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{18\,858}{18\,080}$
211-302-0203	20-40	3	1	400	$\frac{18\,858}{18\,080}$
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{18\,918}{18\,080}$
211-302-0302	10-20	3	1	500	$\frac{18\,918}{18\,080}$
211-302-0303	20-40	3	1	500	$\frac{18\,918}{18\,080}$

211-4.

8.04-08-2023

12

211-401.

					,	.	.	-	-
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 590</u>	<u>7 080</u>	<u>6 802</u>	<u>6 930</u>	<u>4 420</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>6 590</u>	<u>7 080</u>	<u>6 802</u>	<u>6 930</u>	<u>4 420</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>8 935</u>	<u>8 715</u>	<u>8 715</u>	<u>9 275</u>	<u>6 696</u>

211-402.

					,	.	.
211-402-0100							
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u>	<u>3 164</u>	

211-403.

					,	.	.
211-403-0100	75 10832-2009	3					
211-403-0102	1,25 5,0	3	1	77	<u>16 298</u>	<u>16 071</u>	

					,	.	.
211-403-0200	(4682-84	3					
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036		

211-5.
211-501.

					,	.	.	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 232</u>	<u>7 080</u>	<u>6 802</u>	<u>4 572</u> 2 129	

211-6.
211-601.

					,	.	.	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 030</u>	<u>8 435</u>	<u>8 138</u>	<u>7 392</u> 4 714	

211-603.

- -

							-	-
211-603-0100	- -	3						
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 371</u>	<u>7 911</u>	<u>7 642</u>	<u>6 699</u> 4 272
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>6 371</u>	<u>7 911</u>	<u>7 642</u>	<u>6 699</u> 4 272
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 371</u>	<u>7 911</u>	<u>7 642</u>	<u>6 699</u> 4 272
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 371</u>	<u>7 911</u>	<u>7 642</u>	<u>6 699</u> 4 272

211-7.**211-701.**

,

211-701-0100		3				
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>6 049</u>	
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>6 049</u>	
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>6 049</u>	
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>6 049</u>	
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>6 049</u>	
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>6 049</u>	

211-701-0300					
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> 47 009

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

212.**212-1.****212-101.**

212-101-0100	7473-2010	3,5	3					
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>23 479</u> 20 757	<u>34 549</u> 20 757	<u>34 549</u> 20 757
212-101-0200	7473-2010	5	3					

							-	-
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>24 533</u> 21 795	<u>35 604</u> 21 795	<u>35 604</u> 21 795	<u>34 092</u> 21 795
212-101-0300	7473-2010 7,5	3						
212-101-0301		3	1	2400	<u>25 640</u> 22 885	<u>36 711</u> 22 885	<u>36 711</u> 22 885	<u>35 199</u> 22 885
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>25 558</u> 23 116	<u>34 312</u> 23 116	<u>34 312</u> 23 116	<u>33 239</u> 23 116
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>25 798</u> 23 352	<u>34 552</u> 23 352	<u>34 552</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>26 043</u> 23 592	<u>34 796</u> 23 592	<u>34 796</u> 23 592	<u>33 724</u> 23 592
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>26 547</u> 24 089	<u>35 301</u> 24 089	<u>35 301</u> 24 089	<u>34 228</u> 24 089
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>26 808</u> 24 345	<u>35 561</u> 24 345	<u>35 561</u> 24 345	<u>34 489</u> 24 345
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>25 798</u> 23 352	<u>34 552</u> 23 352	<u>34 552</u> 23 352	<u>33 479</u> 23 352
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>26 043</u> 23 592	<u>34 796</u> 23 592	<u>34 796</u> 23 592	<u>33 724</u> 23 592
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>26 292</u> 23 838	<u>35 046</u> 23 838	<u>35 046</u> 23 838	<u>33 973</u> 23 838
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>26 808</u> 24 345	<u>35 561</u> 24 345	<u>35 561</u> 24 345	<u>34 489</u> 24 345
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>27 074</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>34 755</u> 24 607

							-	-
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>26 043</u> 23 592	<u>34 796</u> 23 592	<u>34 796</u> 23 592	<u>33 724</u> 23 592
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>26 292</u> 23 838	<u>35 046</u> 23 838	<u>35 046</u> 23 838	<u>33 973</u> 23 838
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>26 547</u> 24 089	<u>35 301</u> 24 089	<u>35 301</u> 24 089	<u>34 228</u> 24 089
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>27 074</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>35 827</u> 24 607	<u>34 755</u> 24 607
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>27 345</u> 24 875	<u>36 099</u> 24 875	<u>36 099</u> 24 875	<u>35 026</u> 24 875
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>26 292</u> 23 838	<u>35 046</u> 23 838	<u>35 046</u> 23 838	<u>33 973</u> 23 838
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>26 547</u> 24 089	<u>35 301</u> 24 089	<u>35 301</u> 24 089	<u>34 228</u> 24 089
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>26 808</u> 24 345	<u>35 561</u> 24 345	<u>35 561</u> 24 345	<u>34 489</u> 24 345
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>27 345</u> 24 875	<u>36 099</u> 24 875	<u>36 099</u> 24 875	<u>35 026</u> 24 875
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>27 623</u> 25 148	<u>36 377</u> 25 148	<u>36 377</u> 25 148	<u>35 304</u> 25 148
212-101-0400	10 7473-2010	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>26 682</u> 23 910	<u>37 753</u> 23 910	<u>37 753</u> 23 910	<u>36 241</u> 23 910
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>26 611</u> 24 152	<u>35 364</u> 24 152	<u>35 364</u> 24 152	<u>34 292</u> 24 152

							-	-
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>26 861</u> 24 398	<u>35 615</u> 24 398	<u>35 615</u> 24 398	<u>34 542</u> 24 398
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>27 117</u> 24 650	<u>35 870</u> 24 650	<u>35 870</u> 24 650	<u>34 798</u> 24 650
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>27 644</u> 25 168	<u>36 398</u> 25 168	<u>36 398</u> 25 168	<u>35 325</u> 25 168
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>27 916</u> 25 436	<u>36 670</u> 25 436	<u>36 670</u> 25 436	<u>35 597</u> 25 436
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>26 861</u> 24 398	<u>35 615</u> 24 398	<u>35 615</u> 24 398	<u>34 542</u> 24 398
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>27 117</u> 24 650	<u>35 870</u> 24 650	<u>35 870</u> 24 650	<u>34 798</u> 24 650
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>27 377</u> 24 906	<u>36 131</u> 24 906	<u>36 131</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>27 916</u> 25 436	<u>36 670</u> 25 436	<u>36 670</u> 25 436	<u>35 597</u> 25 436
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>28 194</u> 25 710	<u>36 948</u> 25 710	<u>36 948</u> 25 710	<u>35 875</u> 25 710
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>27 117</u> 24 650	<u>35 870</u> 24 650	<u>35 870</u> 24 650	<u>34 798</u> 24 650
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>27 377</u> 24 906	<u>36 131</u> 24 906	<u>36 131</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>27 644</u> 25 168	<u>36 398</u> 25 168	<u>36 398</u> 25 168	<u>35 325</u> 25 168
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>28 194</u> 25 710	<u>36 948</u> 25 710	<u>36 948</u> 25 710	<u>35 875</u> 25 710

							-	-
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>28 478</u> 25 989	<u>37 231</u> 25 989	<u>37 231</u> 25 989	<u>36 159</u> 25 989
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>27 377</u> 24 906	<u>36 131</u> 24 906	<u>36 131</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>27 644</u> 25 168	<u>36 398</u> 25 168	<u>36 398</u> 25 168	<u>35 325</u> 25 168
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>27 916</u> 25 436	<u>36 670</u> 25 436	<u>36 670</u> 25 436	<u>35 597</u> 25 436
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>28 478</u> 25 989	<u>37 231</u> 25 989	<u>37 231</u> 25 989	<u>36 159</u> 25 989
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>28 768</u> 26 275	<u>37 522</u> 26 275	<u>37 522</u> 26 275	<u>36 449</u> 26 275
212-101-0500	7473-2010 12,5	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>26 682</u> 23 910	<u>37 753</u> 23 910	<u>37 753</u> 23 910	<u>36 241</u> 23 910
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>26 611</u> 24 152	<u>35 364</u> 24 152	<u>35 364</u> 24 152	<u>34 292</u> 24 152
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>26 861</u> 24 398	<u>35 615</u> 24 398	<u>35 615</u> 24 398	<u>34 542</u> 24 398
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>27 117</u> 24 650	<u>35 870</u> 24 650	<u>35 870</u> 24 650	<u>34 798</u> 24 650
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>27 644</u> 25 168	<u>36 398</u> 25 168	<u>36 398</u> 25 168	<u>35 325</u> 25 168
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>27 916</u> 25 436	<u>36 670</u> 25 436	<u>36 670</u> 25 436	<u>35 597</u> 25 436

							-	-
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>26 861</u> 24 398	<u>35 615</u> 24 398	<u>35 615</u> 24 398	<u>34 542</u> 24 398
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>27 117</u> 24 650	<u>35 870</u> 24 650	<u>35 870</u> 24 650	<u>34 798</u> 24 650
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>27 377</u> 24 906	<u>36 131</u> 24 906	<u>36 131</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>27 916</u> 25 436	<u>36 670</u> 25 436	<u>36 670</u> 25 436	<u>35 597</u> 25 436
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>28 194</u> 25 710	<u>36 948</u> 25 710	<u>36 948</u> 25 710	<u>35 875</u> 25 710
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>27 117</u> 24 650	<u>35 870</u> 24 650	<u>35 870</u> 24 650	<u>34 798</u> 24 650
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>27 377</u> 24 906	<u>36 131</u> 24 906	<u>36 131</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>27 644</u> 25 168	<u>36 398</u> 25 168	<u>36 398</u> 25 168	<u>35 325</u> 25 168
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>28 194</u> 25 710	<u>36 948</u> 25 710	<u>36 948</u> 25 710	<u>35 875</u> 25 710
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>28 478</u> 25 989	<u>37 231</u> 25 989	<u>37 231</u> 25 989	<u>36 159</u> 25 989
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>27 377</u> 24 906	<u>36 131</u> 24 906	<u>36 131</u> 24 906	<u>35 058</u> 24 906
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>27 644</u> 25 168	<u>36 398</u> 25 168	<u>36 398</u> 25 168	<u>35 325</u> 25 168
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>27 916</u> 25 436	<u>36 670</u> 25 436	<u>36 670</u> 25 436	<u>35 597</u> 25 436

							-	-
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>28 478</u> 25 989	<u>37 231</u> 25 989	<u>37 231</u> 25 989	<u>36 159</u> 25 989
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>28 768</u> 26 275	<u>37 522</u> 26 275	<u>37 522</u> 26 275	<u>36 449</u> 26 275
212-101-0600	7473-2010 15	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>27 842</u> 25 051	<u>38 912</u> 25 051	<u>38 912</u> 25 051	<u>37 400</u> 25 051
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>27 782</u> 25 304	<u>36 536</u> 25 304	<u>36 536</u> 25 304	<u>35 463</u> 25 304
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>28 044</u> 25 563	<u>36 798</u> 25 563	<u>36 798</u> 25 563	<u>35 725</u> 25 563
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>28 312</u> 25 826	<u>37 066</u> 25 826	<u>37 066</u> 25 826	<u>35 993</u> 25 826
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>28 864</u> 26 370	<u>37 618</u> 26 370	<u>37 618</u> 26 370	<u>36 545</u> 26 370
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>29 149</u> 26 650	<u>37 903</u> 26 650	<u>37 903</u> 26 650	<u>36 830</u> 26 650
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>28 044</u> 25 563	<u>36 798</u> 25 563	<u>36 798</u> 25 563	<u>35 725</u> 25 563
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>28 312</u> 25 826	<u>37 066</u> 25 826	<u>37 066</u> 25 826	<u>35 993</u> 25 826
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>28 585</u> 26 095	<u>37 339</u> 26 095	<u>37 339</u> 26 095	<u>36 266</u> 26 095
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>29 149</u> 26 650	<u>37 903</u> 26 650	<u>37 903</u> 26 650	<u>36 830</u> 26 650

							-	-
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>29 441</u> 26 937	<u>38 195</u> 26 937	<u>38 195</u> 26 937	<u>37 122</u> 26 937
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>28 312</u> 25 826	<u>37 066</u> 25 826	<u>37 066</u> 25 826	<u>35 993</u> 25 826
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>28 585</u> 26 095	<u>37 339</u> 26 095	<u>37 339</u> 26 095	<u>36 266</u> 26 095
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>28 864</u> 26 370	<u>37 618</u> 26 370	<u>37 618</u> 26 370	<u>36 545</u> 26 370
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>29 441</u> 26 937	<u>38 195</u> 26 937	<u>38 195</u> 26 937	<u>37 122</u> 26 937
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>29 738</u> 27 230	<u>38 492</u> 27 230	<u>38 492</u> 27 230	<u>37 419</u> 27 230
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>28 585</u> 26 095	<u>37 339</u> 26 095	<u>37 339</u> 26 095	<u>36 266</u> 26 095
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>28 864</u> 26 370	<u>37 618</u> 26 370	<u>37 618</u> 26 370	<u>36 545</u> 26 370
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>29 149</u> 26 650	<u>37 903</u> 26 650	<u>37 903</u> 26 650	<u>36 830</u> 26 650
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>29 738</u> 27 230	<u>38 492</u> 27 230	<u>38 492</u> 27 230	<u>37 419</u> 27 230
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>30 042</u> 27 529	<u>38 796</u> 27 529	<u>38 796</u> 27 529	<u>37 723</u> 27 529
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>29 738</u> 27 230	<u>38 492</u> 27 230	<u>38 492</u> 27 230	<u>37 419</u> 27 230
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>30 042</u> 27 529	<u>38 796</u> 27 529	<u>38 796</u> 27 529	<u>37 723</u> 27 529

							-	-
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>30 353</u> 27 835	<u>39 107</u> 27 835	<u>39 107</u> 27 835	<u>38 034</u> 27 835
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>30 671</u> 28 148	<u>39 425</u> 28 148	<u>39 425</u> 28 148	<u>38 352</u> 28 148
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>31 328</u> 28 795	<u>40 082</u> 28 795	<u>40 082</u> 28 795	<u>39 009</u> 28 795
212-101-0700	7473-2010 20	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>29 028</u> 26 219	<u>40 098</u> 26 219	<u>40 098</u> 26 219	<u>38 586</u> 26 219
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>28 980</u> 26 483	<u>37 734</u> 26 483	<u>37 734</u> 26 483	<u>36 661</u> 26 483
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>29 254</u> 26 754	<u>38 008</u> 26 754	<u>38 008</u> 26 754	<u>36 935</u> 26 754
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>29 821</u> 27 311	<u>38 574</u> 27 311	<u>38 574</u> 27 311	<u>37 502</u> 27 311
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>30 113</u> 27 598	<u>38 867</u> 27 598	<u>38 867</u> 27 598	<u>37 794</u> 27 598
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>28 980</u> 26 483	<u>37 734</u> 26 483	<u>37 734</u> 26 483	<u>36 661</u> 26 483
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>29 254</u> 26 754	<u>38 008</u> 26 754	<u>38 008</u> 26 754	<u>36 935</u> 26 754
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>29 535</u> 27 029	<u>38 288</u> 27 029	<u>38 288</u> 27 029	<u>37 215</u> 27 029
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>30 113</u> 27 598	<u>38 867</u> 27 598	<u>38 867</u> 27 598	<u>37 794</u> 27 598

							-	-
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>30 411</u> 27 892	<u>39 165</u> 27 892	<u>39 165</u> 27 892	<u>38 092</u> 27 892
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>29 254</u> 26 754	<u>38 008</u> 26 754	<u>38 008</u> 26 754	<u>36 935</u> 26 754
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>29 535</u> 27 029	<u>38 288</u> 27 029	<u>38 288</u> 27 029	<u>37 215</u> 27 029
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>29 821</u> 27 311	<u>38 574</u> 27 311	<u>38 574</u> 27 311	<u>37 502</u> 27 311
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>30 411</u> 27 892	<u>39 165</u> 27 892	<u>39 165</u> 27 892	<u>38 092</u> 27 892
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>30 716</u> 28 192	<u>39 470</u> 28 192	<u>39 470</u> 28 192	<u>38 397</u> 28 192
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>30 411</u> 27 892	<u>39 165</u> 27 892	<u>39 165</u> 27 892	<u>38 092</u> 27 892
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>30 716</u> 28 192	<u>39 470</u> 28 192	<u>39 470</u> 28 192	<u>38 397</u> 28 192
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>31 027</u> 28 498	<u>39 781</u> 28 498	<u>39 781</u> 28 498	<u>38 708</u> 28 498
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>31 345</u> 28 812	<u>40 099</u> 28 812	<u>40 099</u> 28 812	<u>39 026</u> 28 812
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>32 003</u> 29 459	<u>40 757</u> 29 459	<u>40 757</u> 29 459	<u>39 684</u> 29 459
212-101-0800	7473-2010 22,5	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>30 374</u> 27 544	<u>41 444</u> 27 544	<u>41 444</u> 27 544	<u>39 932</u> 27 544

							-	-
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>30 340</u> 27 822	<u>39 093</u> 27 822	<u>39 093</u> 27 822	<u>38 021</u> 27 822
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>30 628</u> 28 106	<u>39 382</u> 28 106	<u>39 382</u> 28 106	<u>38 309</u> 28 106
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>31 223</u> 28 691	<u>39 977</u> 28 691	<u>39 977</u> 28 691	<u>38 904</u> 28 691
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>31 530</u> 28 993	<u>40 284</u> 28 993	<u>40 284</u> 28 993	<u>39 211</u> 28 993
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>30 340</u> 27 822	<u>39 093</u> 27 822	<u>39 093</u> 27 822	<u>38 021</u> 27 822
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>30 628</u> 28 106	<u>39 382</u> 28 106	<u>39 382</u> 28 106	<u>38 309</u> 28 106
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>30 922</u> 28 395	<u>39 676</u> 28 395	<u>39 676</u> 28 395	<u>38 603</u> 28 395
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>31 530</u> 28 993	<u>40 284</u> 28 993	<u>40 284</u> 28 993	<u>39 211</u> 28 993
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>31 843</u> 29 302	<u>40 597</u> 29 302	<u>40 597</u> 29 302	<u>39 524</u> 29 302
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>30 628</u> 28 106	<u>39 382</u> 28 106	<u>39 382</u> 28 106	<u>38 309</u> 28 106
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>30 922</u> 28 395	<u>39 676</u> 28 395	<u>39 676</u> 28 395	<u>38 603</u> 28 395
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>31 223</u> 28 691	<u>39 977</u> 28 691	<u>39 977</u> 28 691	<u>38 904</u> 28 691
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>31 843</u> 29 302	<u>40 597</u> 29 302	<u>40 597</u> 29 302	<u>39 524</u> 29 302

							-	-
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>32 163</u> 29 617	<u>40 917</u> 29 617	<u>40 917</u> 29 617	<u>39 844</u> 29 617
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>31 843</u> 29 302	<u>40 597</u> 29 302	<u>40 597</u> 29 302	<u>39 524</u> 29 302
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>32 163</u> 29 617	<u>40 917</u> 29 617	<u>40 917</u> 29 617	<u>39 844</u> 29 617
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>32 490</u> 29 939	<u>41 244</u> 29 939	<u>41 244</u> 29 939	<u>40 171</u> 29 939
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>32 825</u> 30 268	<u>41 578</u> 30 268	<u>41 578</u> 30 268	<u>40 506</u> 30 268
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>33 516</u> 30 948	<u>42 270</u> 30 948	<u>42 270</u> 30 948	<u>41 197</u> 30 948
212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>31 393</u> 28 546	<u>42 463</u> 28 546	<u>42 463</u> 28 546	<u>40 951</u> 28 546
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>31 369</u> 28 835	<u>40 122</u> 28 835	<u>40 122</u> 28 835	<u>39 049</u> 28 835
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 774</u> 23 628	<u>42 250</u> 23 277	<u>41 809</u> 23 277	<u>41 767</u> 23 277
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>39 137</u> 23 984	<u>42 607</u> 23 627	<u>42 166</u> 23 627	<u>42 124</u> 23 627
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>38 302</u> 23 165	<u>41 784</u> 22 821	<u>41 344</u> 22 821	<u>41 302</u> 22 821
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 656</u> 23 513	<u>42 134</u> 23 163	<u>41 693</u> 23 163	<u>41 651</u> 23 163

							-	-
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>39 015</u> 23 865	<u>42 487</u> 23 510	<u>42 047</u> 23 510	<u>42 005</u> 23 510
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 381</u> 24 223	<u>42 848</u> 23 863	<u>42 407</u> 23 863	<u>42 365</u> 23 863
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 246</u> 24 091	<u>42 715</u> 23 733	<u>42 274</u> 23 733	<u>42 233</u> 23 733
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 616</u> 24 453	<u>43 079</u> 24 090	<u>42 638</u> 24 090	<u>42 596</u> 24 090
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 989</u> 24 820	<u>43 447</u> 24 451	<u>43 006</u> 24 451	<u>42 964</u> 24 451
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 369</u> 25 192	<u>43 820</u> 24 817	<u>43 380</u> 24 817	<u>43 338</u> 24 817
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>31 393</u> 28 546	<u>42 463</u> 28 546	<u>42 463</u> 28 546	<u>40 951</u> 28 546
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>31 369</u> 28 835	<u>40 122</u> 28 835	<u>40 122</u> 28 835	<u>39 049</u> 28 835
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>31 973</u> 29 429	<u>40 726</u> 29 429	<u>40 726</u> 29 429	<u>39 654</u> 29 429
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>32 284</u> 29 736	<u>41 038</u> 29 736	<u>41 038</u> 29 736	<u>39 965</u> 29 736
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>31 369</u> 28 835	<u>40 122</u> 28 835	<u>40 122</u> 28 835	<u>39 049</u> 28 835
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>31 667</u> 29 129	<u>40 421</u> 29 129	<u>40 421</u> 29 129	<u>39 348</u> 29 129

							-	-
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>32 284</u> 29 736	<u>41 038</u> 29 736	<u>41 038</u> 29 736	<u>39 965</u> 29 736
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>32 602</u> 30 049	<u>41 356</u> 30 049	<u>41 356</u> 30 049	<u>40 283</u> 30 049
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>32 602</u> 30 049	<u>41 356</u> 30 049	<u>41 356</u> 30 049	<u>40 283</u> 30 049
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>32 927</u> 30 368	<u>41 681</u> 30 368	<u>41 681</u> 30 368	<u>40 608</u> 30 368
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>33 598</u> 31 028	<u>42 351</u> 31 028	<u>42 351</u> 31 028	<u>41 279</u> 31 028
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>33 944</u> 31 369	<u>42 698</u> 31 369	<u>42 698</u> 31 369	<u>41 625</u> 31 369
212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 559</u> 29 694	<u>43 629</u> 29 694	<u>43 629</u> 29 694	<u>42 117</u> 29 694
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>32 547</u> 29 994	<u>41 301</u> 29 994	<u>41 301</u> 29 994	<u>40 228</u> 29 994
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>33 175</u> 30 613	<u>41 929</u> 30 613	<u>41 929</u> 30 613	<u>40 856</u> 30 613
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>33 499</u> 30 931	<u>42 253</u> 30 931	<u>42 253</u> 30 931	<u>41 180</u> 30 931
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>32 547</u> 29 994	<u>41 301</u> 29 994	<u>41 301</u> 29 994	<u>40 228</u> 29 994
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>32 858</u> 30 300	<u>41 611</u> 30 300	<u>41 611</u> 30 300	<u>40 539</u> 30 300

							-	-
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>33 499</u> 30 931	<u>42 253</u> 30 931	<u>42 253</u> 30 931	<u>41 180</u> 30 931
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>33 830</u> 31 257	<u>42 584</u> 31 257	<u>42 584</u> 31 257	<u>41 511</u> 31 257
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>33 830</u> 31 257	<u>42 584</u> 31 257	<u>42 584</u> 31 257	<u>41 511</u> 31 257
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>34 168</u> 31 590	<u>42 921</u> 31 590	<u>42 921</u> 31 590	<u>41 849</u> 31 590
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>34 865</u> 32 276	<u>43 619</u> 32 276	<u>43 619</u> 32 276	<u>42 546</u> 32 276
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>35 226</u> 32 631	<u>43 980</u> 32 631	<u>43 980</u> 32 631	<u>42 907</u> 32 631
212-101-1200	7473-2010 35	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>33 464</u> 30 585	<u>44 534</u> 30 585	<u>44 534</u> 30 585	<u>43 023</u> 30 585
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>33 461</u> 30 894	<u>42 215</u> 30 894	<u>42 215</u> 30 894	<u>41 142</u> 30 894
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>34 108</u> 31 531	<u>42 862</u> 31 531	<u>42 862</u> 31 531	<u>41 789</u> 31 531
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>34 442</u> 31 859	<u>43 196</u> 31 859	<u>43 196</u> 31 859	<u>42 123</u> 31 859
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>33 461</u> 30 894	<u>42 215</u> 30 894	<u>42 215</u> 30 894	<u>41 142</u> 30 894
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>33 781</u> 31 209	<u>42 535</u> 31 209	<u>42 535</u> 31 209	<u>41 462</u> 31 209

							-	-
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>34 442</u> 31 859	<u>43 196</u> 31 859	<u>43 196</u> 31 859	<u>42 123</u> 31 859
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>34 782</u> 32 195	<u>43 536</u> 32 195	<u>43 536</u> 32 195	<u>42 463</u> 32 195
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>34 782</u> 32 195	<u>43 536</u> 32 195	<u>43 536</u> 32 195	<u>42 463</u> 32 195
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>35 130</u> 32 537	<u>43 884</u> 32 537	<u>43 884</u> 32 537	<u>42 811</u> 32 537
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>35 849</u> 33 245	<u>44 603</u> 33 245	<u>44 603</u> 33 245	<u>43 530</u> 33 245
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>36 220</u> 33 610	<u>44 974</u> 33 610	<u>44 974</u> 33 610	<u>43 901</u> 33 610
212-101-1300	7473-2010 40	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>34 396</u> 31 503	<u>45 467</u> 31 503	<u>45 467</u> 31 503	<u>43 955</u> 31 503
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>34 403</u> 31 821	<u>43 156</u> 31 821	<u>43 156</u> 31 821	<u>42 083</u> 31 821
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 069</u> 32 477	<u>43 823</u> 32 477	<u>43 823</u> 32 477	<u>42 750</u> 32 477
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>35 413</u> 32 815	<u>44 167</u> 32 815	<u>44 167</u> 32 815	<u>43 094</u> 32 815
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>34 403</u> 31 821	<u>43 156</u> 31 821	<u>43 156</u> 31 821	<u>42 083</u> 31 821
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 732</u> 32 145	<u>43 486</u> 32 145	<u>43 486</u> 32 145	<u>42 413</u> 32 145

							-	-
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>35 413</u> 32 815	<u>44 167</u> 32 815	<u>44 167</u> 32 815	<u>43 094</u> 32 815
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 764</u> 33 161	<u>44 518</u> 33 161	<u>44 518</u> 33 161	<u>43 445</u> 33 161
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 764</u> 33 161	<u>44 518</u> 33 161	<u>44 518</u> 33 161	<u>43 445</u> 33 161
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 122</u> 33 513	<u>44 876</u> 33 513	<u>44 876</u> 33 513	<u>43 803</u> 33 513
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>36 862</u> 34 242	<u>45 616</u> 34 242	<u>45 616</u> 34 242	<u>44 543</u> 34 242
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 245</u> 34 618	<u>45 999</u> 34 618	<u>45 999</u> 34 618	<u>44 926</u> 34 618
212-101-1400	7473-2010 45	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>35 356</u> 32 448	<u>46 427</u> 32 448	<u>46 427</u> 32 448	<u>44 915</u> 32 448
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>35 372</u> 32 775	<u>44 126</u> 32 775	<u>44 126</u> 32 775	<u>43 053</u> 32 775
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>36 059</u> 33 451	<u>44 813</u> 33 451	<u>44 813</u> 33 451	<u>43 740</u> 33 451
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>36 413</u> 33 800	<u>45 167</u> 33 800	<u>45 167</u> 33 800	<u>44 094</u> 33 800
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>35 372</u> 32 775	<u>44 126</u> 32 775	<u>44 126</u> 32 775	<u>43 053</u> 32 775
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>35 712</u> 33 110	<u>44 466</u> 33 110	<u>44 466</u> 33 110	<u>43 393</u> 33 110

							-	-
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>36 413</u> 33 800	<u>45 167</u> 33 800	<u>45 167</u> 33 800	<u>44 094</u> 33 800
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>36 775</u> 34 155	<u>45 528</u> 34 155	<u>45 528</u> 34 155	<u>44 455</u> 34 155
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>36 775</u> 34 155	<u>45 528</u> 34 155	<u>45 528</u> 34 155	<u>44 455</u> 34 155
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>37 144</u> 34 519	<u>45 898</u> 34 519	<u>45 898</u> 34 519	<u>44 825</u> 34 519
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>37 906</u> 35 269	<u>46 660</u> 35 269	<u>46 660</u> 35 269	<u>45 587</u> 35 269
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>38 300</u> 35 657	<u>47 054</u> 35 657	<u>47 054</u> 35 657	<u>45 981</u> 35 657
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 795</u> 21 068	<u>34 866</u> 21 068	<u>34 866</u> 21 068	<u>33 354</u> 21 068
212-101-1600	5, 7473-2010	3						
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>24 865</u> 22 122	<u>35 936</u> 22 122	<u>35 936</u> 22 122	<u>34 424</u> 22 122
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>25 989</u> 23 228	<u>37 060</u> 23 228	<u>37 060</u> 23 228	<u>35 548</u> 23 228
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>25 911</u> 23 463	<u>34 664</u> 23 463	<u>34 664</u> 23 463	<u>33 592</u> 23 463

							-	-
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>26 154</u> 23 702	<u>34 908</u> 23 702	<u>34 908</u> 23 702	<u>33 835</u> 23 702
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>26 402</u> 23 946	<u>35 156</u> 23 946	<u>35 156</u> 23 946	<u>34 083</u> 23 946
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>26 914</u> 24 450	<u>35 668</u> 24 450	<u>35 668</u> 24 450	<u>34 595</u> 24 450
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>27 179</u> 24 711	<u>35 932</u> 24 711	<u>35 932</u> 24 711	<u>34 860</u> 24 711
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>26 154</u> 23 702	<u>34 908</u> 23 702	<u>34 908</u> 23 702	<u>33 835</u> 23 702
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>26 402</u> 23 946	<u>35 156</u> 23 946	<u>35 156</u> 23 946	<u>34 083</u> 23 946
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>26 656</u> 24 196	<u>35 409</u> 24 196	<u>35 409</u> 24 196	<u>34 337</u> 24 196
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>27 179</u> 24 711	<u>35 932</u> 24 711	<u>35 932</u> 24 711	<u>34 860</u> 24 711
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>27 449</u> 24 976	<u>36 202</u> 24 976	<u>36 202</u> 24 976	<u>35 130</u> 24 976
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>26 402</u> 23 946	<u>35 156</u> 23 946	<u>35 156</u> 23 946	<u>34 083</u> 23 946
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>26 656</u> 24 196	<u>35 409</u> 24 196	<u>35 409</u> 24 196	<u>34 337</u> 24 196
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>26 914</u> 24 450	<u>35 668</u> 24 450	<u>35 668</u> 24 450	<u>34 595</u> 24 450
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>27 449</u> 24 976	<u>36 202</u> 24 976	<u>36 202</u> 24 976	<u>35 130</u> 24 976

							-	-
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>27 724</u> 25 248	<u>36 478</u> 25 248	<u>36 478</u> 25 248	<u>35 405</u> 25 248
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>26 656</u> 24 196	<u>35 409</u> 24 196	<u>35 409</u> 24 196	<u>34 337</u> 24 196
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>26 914</u> 24 450	<u>35 668</u> 24 450	<u>35 668</u> 24 450	<u>34 595</u> 24 450
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>27 179</u> 24 711	<u>35 932</u> 24 711	<u>35 932</u> 24 711	<u>34 860</u> 24 711
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>27 724</u> 25 248	<u>36 478</u> 25 248	<u>36 478</u> 25 248	<u>35 405</u> 25 248
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>28 006</u> 25 525	<u>36 760</u> 25 525	<u>36 760</u> 25 525	<u>35 687</u> 25 525
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>27 047</u> 24 269	<u>38 117</u> 24 269	<u>38 117</u> 24 269	<u>36 605</u> 24 269
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>26 979</u> 24 514	<u>35 733</u> 24 514	<u>35 733</u> 24 514	<u>34 660</u> 24 514
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>27 233</u> 24 764	<u>35 987</u> 24 764	<u>35 987</u> 24 764	<u>34 914</u> 24 764
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>27 492</u> 25 019	<u>36 246</u> 25 019	<u>36 246</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>28 027</u> 25 546	<u>36 781</u> 25 546	<u>36 781</u> 25 546	<u>35 708</u> 25 546
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>28 303</u> 25 818	<u>37 057</u> 25 818	<u>37 057</u> 25 818	<u>35 984</u> 25 818

							-	-
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>27 233</u> 24 764	<u>35 987</u> 24 764	<u>35 987</u> 24 764	<u>34 914</u> 24 764
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>27 492</u> 25 019	<u>36 246</u> 25 019	<u>36 246</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>27 757</u> 25 280	<u>36 511</u> 25 280	<u>36 511</u> 25 280	<u>35 438</u> 25 280
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>28 303</u> 25 818	<u>37 057</u> 25 818	<u>37 057</u> 25 818	<u>35 984</u> 25 818
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 586</u> 26 095	<u>37 339</u> 26 095	<u>37 339</u> 26 095	<u>36 266</u> 26 095
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>27 492</u> 25 019	<u>36 246</u> 25 019	<u>36 246</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>27 757</u> 25 280	<u>36 511</u> 25 280	<u>36 511</u> 25 280	<u>35 438</u> 25 280
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>28 027</u> 25 546	<u>36 781</u> 25 546	<u>36 781</u> 25 546	<u>35 708</u> 25 546
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 586</u> 26 095	<u>37 339</u> 26 095	<u>37 339</u> 26 095	<u>36 266</u> 26 095
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>28 874</u> 26 379	<u>37 628</u> 26 379	<u>37 628</u> 26 379	<u>36 555</u> 26 379
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>27 757</u> 25 280	<u>36 511</u> 25 280	<u>36 511</u> 25 280	<u>35 438</u> 25 280
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>28 027</u> 25 546	<u>36 781</u> 25 546	<u>36 781</u> 25 546	<u>35 708</u> 25 546
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>28 303</u> 25 818	<u>37 057</u> 25 818	<u>37 057</u> 25 818	<u>35 984</u> 25 818

							-	-
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>28 874</u> 26 379	<u>37 628</u> 26 379	<u>37 628</u> 26 379	<u>36 555</u> 26 379
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>29 168</u> 26 669	<u>37 922</u> 26 669	<u>37 922</u> 26 669	<u>36 849</u> 26 669
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>27 047</u> 24 269	<u>38 117</u> 24 269	<u>38 117</u> 24 269	<u>36 605</u> 24 269
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>26 979</u> 24 514	<u>35 733</u> 24 514	<u>35 733</u> 24 514	<u>34 660</u> 24 514
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>27 233</u> 24 764	<u>35 987</u> 24 764	<u>35 987</u> 24 764	<u>34 914</u> 24 764
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>27 492</u> 25 019	<u>36 246</u> 25 019	<u>36 246</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>28 027</u> 25 546	<u>36 781</u> 25 546	<u>36 781</u> 25 546	<u>35 708</u> 25 546
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>28 303</u> 25 818	<u>37 057</u> 25 818	<u>37 057</u> 25 818	<u>35 984</u> 25 818
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>27 233</u> 24 764	<u>35 987</u> 24 764	<u>35 987</u> 24 764	<u>34 914</u> 24 764
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>27 492</u> 25 019	<u>36 246</u> 25 019	<u>36 246</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>27 757</u> 25 280	<u>36 511</u> 25 280	<u>36 511</u> 25 280	<u>35 438</u> 25 280
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>28 303</u> 25 818	<u>37 057</u> 25 818	<u>37 057</u> 25 818	<u>35 984</u> 25 818

							-	-
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>28 586</u> 26 095	<u>37 339</u> 26 095	<u>37 339</u> 26 095	<u>36 266</u> 26 095
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>27 492</u> 25 019	<u>36 246</u> 25 019	<u>36 246</u> 25 019	<u>35 173</u> 25 019
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>27 757</u> 25 280	<u>36 511</u> 25 280	<u>36 511</u> 25 280	<u>35 438</u> 25 280
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>28 027</u> 25 546	<u>36 781</u> 25 546	<u>36 781</u> 25 546	<u>35 708</u> 25 546
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>28 586</u> 26 095	<u>37 339</u> 26 095	<u>37 339</u> 26 095	<u>36 266</u> 26 095
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>28 874</u> 26 379	<u>37 628</u> 26 379	<u>37 628</u> 26 379	<u>36 555</u> 26 379
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>27 757</u> 25 280	<u>36 511</u> 25 280	<u>36 511</u> 25 280	<u>35 438</u> 25 280
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>28 027</u> 25 546	<u>36 781</u> 25 546	<u>36 781</u> 25 546	<u>35 708</u> 25 546
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>28 303</u> 25 818	<u>37 057</u> 25 818	<u>37 057</u> 25 818	<u>35 984</u> 25 818
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>28 874</u> 26 379	<u>37 628</u> 26 379	<u>37 628</u> 26 379	<u>36 555</u> 26 379
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>29 168</u> 26 669	<u>37 922</u> 26 669	<u>37 922</u> 26 669	<u>36 849</u> 26 669
212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>28 224</u> 25 427	<u>39 294</u> 25 427	<u>39 294</u> 25 427	<u>37 782</u> 25 427

							-	-
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>28 168</u> 25 684	<u>36 921</u> 25 684	<u>36 921</u> 25 684	<u>35 849</u> 25 684
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>28 434</u> 25 946	<u>37 188</u> 25 946	<u>37 188</u> 25 946	<u>36 115</u> 25 946
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>28 706</u> 26 214	<u>37 460</u> 26 214	<u>37 460</u> 26 214	<u>36 387</u> 26 214
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>29 266</u> 26 765	<u>38 020</u> 26 765	<u>38 020</u> 26 765	<u>36 947</u> 26 765
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>29 556</u> 27 050	<u>38 310</u> 27 050	<u>38 310</u> 27 050	<u>37 237</u> 27 050
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>28 434</u> 25 946	<u>37 188</u> 25 946	<u>37 188</u> 25 946	<u>36 115</u> 25 946
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>28 706</u> 26 214	<u>37 460</u> 26 214	<u>37 460</u> 26 214	<u>36 387</u> 26 214
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>28 983</u> 26 487	<u>37 737</u> 26 487	<u>37 737</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>29 556</u> 27 050	<u>38 310</u> 27 050	<u>38 310</u> 27 050	<u>37 237</u> 27 050
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>29 851</u> 27 341	<u>38 605</u> 27 341	<u>38 605</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>28 706</u> 26 214	<u>37 460</u> 26 214	<u>37 460</u> 26 214	<u>36 387</u> 26 214
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>28 983</u> 26 487	<u>37 737</u> 26 487	<u>37 737</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>29 266</u> 26 765	<u>38 020</u> 26 765	<u>38 020</u> 26 765	<u>36 947</u> 26 765

							-	-
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>29 851</u> 27 341	<u>38 605</u> 27 341	<u>38 605</u> 27 341	<u>37 532</u> 27 341
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>30 153</u> 27 638	<u>38 907</u> 27 638	<u>38 907</u> 27 638	<u>37 834</u> 27 638
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>28 983</u> 26 487	<u>37 737</u> 26 487	<u>37 737</u> 26 487	<u>36 664</u> 26 487
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>29 266</u> 26 765	<u>38 020</u> 26 765	<u>38 020</u> 26 765	<u>36 947</u> 26 765
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>29 556</u> 27 050	<u>38 310</u> 27 050	<u>38 310</u> 27 050	<u>37 237</u> 27 050
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>30 153</u> 27 638	<u>38 907</u> 27 638	<u>38 907</u> 27 638	<u>37 834</u> 27 638
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>30 462</u> 27 942	<u>39 216</u> 27 942	<u>39 216</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>30 153</u> 27 638	<u>38 907</u> 27 638	<u>38 907</u> 27 638	<u>37 834</u> 27 638
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>30 462</u> 27 942	<u>39 216</u> 27 942	<u>39 216</u> 27 942	<u>38 143</u> 27 942
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>30 777</u> 28 252	<u>39 531</u> 28 252	<u>39 531</u> 28 252	<u>38 458</u> 28 252
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>31 100</u> 28 570	<u>39 853</u> 28 570	<u>39 853</u> 28 570	<u>38 781</u> 28 570
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>31 767</u> 29 227	<u>40 521</u> 29 227	<u>40 521</u> 29 227	<u>39 448</u> 29 227
212-101-2100	20, 7473-2010	3						

							-	-
212-101-2101		3	1	2400	<u>29 427</u> 26 612	<u>40 498</u> 26 612	<u>40 498</u> 26 612	<u>38 986</u> 26 612
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>29 383</u> 26 881	<u>38 137</u> 26 881	<u>38 137</u> 26 881	<u>37 064</u> 26 881
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>29 662</u> 27 155	<u>38 416</u> 27 155	<u>38 416</u> 27 155	<u>37 343</u> 27 155
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>30 237</u> 27 721	<u>38 991</u> 27 721	<u>38 991</u> 27 721	<u>37 918</u> 27 721
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 533</u> 28 012	<u>39 287</u> 28 012	<u>39 287</u> 28 012	<u>38 214</u> 28 012
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>29 383</u> 26 881	<u>38 137</u> 26 881	<u>38 137</u> 26 881	<u>37 064</u> 26 881
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>29 662</u> 27 155	<u>38 416</u> 27 155	<u>38 416</u> 27 155	<u>37 343</u> 27 155
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>29 946</u> 27 435	<u>38 700</u> 27 435	<u>38 700</u> 27 435	<u>37 627</u> 27 435
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 533</u> 28 012	<u>39 287</u> 28 012	<u>39 287</u> 28 012	<u>38 214</u> 28 012
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>30 836</u> 28 310	<u>39 590</u> 28 310	<u>39 590</u> 28 310	<u>38 517</u> 28 310
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>29 662</u> 27 155	<u>38 416</u> 27 155	<u>38 416</u> 27 155	<u>37 343</u> 27 155
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>29 946</u> 27 435	<u>38 700</u> 27 435	<u>38 700</u> 27 435	<u>37 627</u> 27 435
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>30 237</u> 27 721	<u>38 991</u> 27 721	<u>38 991</u> 27 721	<u>37 918</u> 27 721

							-	-
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>30 836</u> 28 310	<u>39 590</u> 28 310	<u>39 590</u> 28 310	<u>38 517</u> 28 310
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>31 145</u> 28 615	<u>39 899</u> 28 615	<u>39 899</u> 28 615	<u>38 826</u> 28 615
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>30 836</u> 28 310	<u>39 590</u> 28 310	<u>39 590</u> 28 310	<u>38 517</u> 28 310
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>31 145</u> 28 615	<u>39 899</u> 28 615	<u>39 899</u> 28 615	<u>38 826</u> 28 615
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>31 461</u> 28 926	<u>40 215</u> 28 926	<u>40 215</u> 28 926	<u>39 142</u> 28 926
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>31 784</u> 29 244	<u>40 538</u> 29 244	<u>40 538</u> 29 244	<u>39 465</u> 29 244
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>32 452</u> 29 901	<u>41 206</u> 29 901	<u>41 206</u> 29 901	<u>40 133</u> 29 901
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>30 794</u> 27 957	<u>41 864</u> 27 957	<u>41 864</u> 27 957	<u>40 352</u> 27 957
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>30 764</u> 28 239	<u>39 517</u> 28 239	<u>39 517</u> 28 239	<u>38 445</u> 28 239
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>31 056</u> 28 527	<u>39 810</u> 28 527	<u>39 810</u> 28 527	<u>38 737</u> 28 527
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>31 660</u> 29 122	<u>40 414</u> 29 122	<u>40 414</u> 29 122	<u>39 341</u> 29 122
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>31 972</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>39 653</u> 29 428

							-	-
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>30 764</u> 28 239	<u>39 517</u> 28 239	<u>39 517</u> 28 239	<u>38 445</u> 28 239
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>31 056</u> 28 527	<u>39 810</u> 28 527	<u>39 810</u> 28 527	<u>38 737</u> 28 527
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>31 355</u> 28 821	<u>40 109</u> 28 821	<u>40 109</u> 28 821	<u>39 036</u> 28 821
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>31 972</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>40 725</u> 29 428	<u>39 653</u> 29 428
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>32 290</u> 29 741	<u>41 044</u> 29 741	<u>41 044</u> 29 741	<u>39 971</u> 29 741
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>31 056</u> 28 527	<u>39 810</u> 28 527	<u>39 810</u> 28 527	<u>38 737</u> 28 527
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>31 355</u> 28 821	<u>40 109</u> 28 821	<u>40 109</u> 28 821	<u>39 036</u> 28 821
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>31 660</u> 29 122	<u>40 414</u> 29 122	<u>40 414</u> 29 122	<u>39 341</u> 29 122
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>32 290</u> 29 741	<u>41 044</u> 29 741	<u>41 044</u> 29 741	<u>39 971</u> 29 741
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>32 615</u> 30 061	<u>41 368</u> 30 061	<u>41 368</u> 30 061	<u>40 296</u> 30 061
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>32 290</u> 29 741	<u>41 044</u> 29 741	<u>41 044</u> 29 741	<u>39 971</u> 29 741
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>32 615</u> 30 061	<u>41 368</u> 30 061	<u>41 368</u> 30 061	<u>40 296</u> 30 061
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>32 947</u> 30 388	<u>41 700</u> 30 388	<u>41 700</u> 30 388	<u>40 628</u> 30 388

							-	-
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>33 286</u> 30 722	<u>42 040</u> 30 722	<u>42 040</u> 30 722	<u>40 967</u> 30 722
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>33 987</u> 31 412	<u>42 741</u> 31 412	<u>42 741</u> 31 412	<u>41 668</u> 31 412
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>31 828</u> 28 974	<u>42 898</u> 28 974	<u>42 898</u> 28 974	<u>41 386</u> 28 974
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 808</u> 29 267	<u>40 562</u> 29 267	<u>40 562</u> 29 267	<u>39 489</u> 29 267
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 421</u> 29 870	<u>41 175</u> 29 870	<u>41 175</u> 29 870	<u>40 102</u> 29 870
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 737</u> 30 182	<u>41 491</u> 30 182	<u>41 491</u> 30 182	<u>40 418</u> 30 182
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 808</u> 29 267	<u>40 562</u> 29 267	<u>40 562</u> 29 267	<u>39 489</u> 29 267
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 111</u> 29 566	<u>40 865</u> 29 566	<u>40 865</u> 29 566	<u>39 792</u> 29 566
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 737</u> 30 182	<u>41 491</u> 30 182	<u>41 491</u> 30 182	<u>40 418</u> 30 182
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>33 060</u> 30 499	<u>41 814</u> 30 499	<u>41 814</u> 30 499	<u>40 741</u> 30 499
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>33 060</u> 30 499	<u>41 814</u> 30 499	<u>41 814</u> 30 499	<u>40 741</u> 30 499
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 390</u> 30 824	<u>42 143</u> 30 824	<u>42 143</u> 30 824	<u>41 071</u> 30 824

							-	-
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 070</u> 31 494	<u>42 824</u> 31 494	<u>42 824</u> 31 494	<u>41 751</u> 31 494
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 422</u> 31 840	<u>43 176</u> 31 840	<u>43 176</u> 31 840	<u>42 103</u> 31 840
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>31 828</u> 28 974	<u>42 898</u> 28 974	<u>42 898</u> 28 974	<u>41 386</u> 28 974
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>33 011</u> 30 140	<u>44 082</u> 30 140	<u>44 082</u> 30 140	<u>42 570</u> 30 140
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>33 004</u> 30 444	<u>41 758</u> 30 444	<u>41 758</u> 30 444	<u>40 685</u> 30 444
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>33 642</u> 31 072	<u>42 395</u> 31 072	<u>42 395</u> 31 072	<u>41 322</u> 31 072
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>33 970</u> 31 395	<u>42 724</u> 31 395	<u>42 724</u> 31 395	<u>41 651</u> 31 395
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>33 004</u> 30 444	<u>41 758</u> 30 444	<u>41 758</u> 30 444	<u>40 685</u> 30 444
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>33 319</u> 30 755	<u>42 073</u> 30 755	<u>42 073</u> 30 755	<u>41 000</u> 30 755
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>33 970</u> 31 395	<u>42 724</u> 31 395	<u>42 724</u> 31 395	<u>41 651</u> 31 395
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>34 306</u> 31 726	<u>43 060</u> 31 726	<u>43 060</u> 31 726	<u>41 987</u> 31 726

							-	-
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>34 306</u> 31 726	<u>43 060</u> 31 726	<u>43 060</u> 31 726	<u>41 987</u> 31 726
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>34 649</u> 32 063	<u>43 403</u> 32 063	<u>43 403</u> 32 063	<u>42 330</u> 32 063
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>35 357</u> 32 760	<u>44 111</u> 32 760	<u>44 111</u> 32 760	<u>43 038</u> 32 760
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>35 723</u> 33 120	<u>44 477</u> 33 120	<u>44 477</u> 33 120	<u>43 404</u> 33 120
212-101-2600	35, 7473-2010	3						
212-101-2601		3	1	2400	<u>33 930</u> 31 044	<u>45 000</u> 31 044	<u>45 000</u> 31 044	<u>43 489</u> 31 044
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>33 932</u> 31 357	<u>42 686</u> 31 357	<u>42 686</u> 31 357	<u>41 613</u> 31 357
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>34 589</u> 32 004	<u>43 342</u> 32 004	<u>43 342</u> 32 004	<u>42 270</u> 32 004
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>34 927</u> 32 337	<u>43 681</u> 32 337	<u>43 681</u> 32 337	<u>42 608</u> 32 337
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>33 932</u> 31 357	<u>42 686</u> 31 357	<u>42 686</u> 31 357	<u>41 613</u> 31 357
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>34 257</u> 31 677	<u>43 011</u> 31 677	<u>43 011</u> 31 677	<u>41 938</u> 31 677
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>34 927</u> 32 337	<u>43 681</u> 32 337	<u>43 681</u> 32 337	<u>42 608</u> 32 337
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>35 273</u> 32 678	<u>44 027</u> 32 678	<u>44 027</u> 32 678	<u>42 954</u> 32 678

							-	-
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>35 273</u> 32 678	<u>44 027</u> 32 678	<u>44 027</u> 32 678	<u>42 954</u> 32 678
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>35 626</u> 33 025	<u>44 380</u> 33 025	<u>44 380</u> 33 025	<u>43 307</u> 33 025
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>36 356</u> 33 743	<u>45 110</u> 33 743	<u>45 110</u> 33 743	<u>44 037</u> 33 743
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>36 732</u> 34 114	<u>45 486</u> 34 114	<u>45 486</u> 34 114	<u>44 413</u> 34 114
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>34 876</u> 31 975	<u>45 947</u> 31 975	<u>45 947</u> 31 975	<u>44 435</u> 31 975
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>34 887</u> 32 298	<u>43 641</u> 32 298	<u>43 641</u> 32 298	<u>42 568</u> 32 298
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>35 564</u> 32 964	<u>44 318</u> 32 964	<u>44 318</u> 32 964	<u>43 245</u> 32 964
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>35 913</u> 33 307	<u>44 667</u> 33 307	<u>44 667</u> 33 307	<u>43 594</u> 33 307
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>34 887</u> 32 298	<u>43 641</u> 32 298	<u>43 641</u> 32 298	<u>42 568</u> 32 298
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>35 222</u> 32 628	<u>43 976</u> 32 628	<u>43 976</u> 32 628	<u>42 903</u> 32 628
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>35 913</u> 33 307	<u>44 667</u> 33 307	<u>44 667</u> 33 307	<u>43 594</u> 33 307
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>36 269</u> 33 658	<u>45 023</u> 33 658	<u>45 023</u> 33 658	<u>43 950</u> 33 658

							-	-
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>36 269</u> 33 658	<u>45 023</u> 33 658	<u>45 023</u> 33 658	<u>43 950</u> 33 658
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>36 633</u> 34 016	<u>45 387</u> 34 016	<u>45 387</u> 34 016	<u>44 314</u> 34 016
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>37 384</u> 34 756	<u>46 138</u> 34 756	<u>46 138</u> 34 756	<u>45 065</u> 34 756
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>37 772</u> 35 137	<u>46 526</u> 35 137	<u>46 526</u> 35 137	<u>45 453</u> 35 137
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>35 851</u> 32 934	<u>46 921</u> 32 934	<u>46 921</u> 32 934	<u>45 409</u> 32 934
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>35 872</u> 33 267	<u>44 626</u> 33 267	<u>44 626</u> 33 267	<u>43 553</u> 33 267
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>36 569</u> 33 953	<u>45 323</u> 33 953	<u>45 323</u> 33 953	<u>44 250</u> 33 953
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>36 928</u> 34 307	<u>45 682</u> 34 307	<u>45 682</u> 34 307	<u>44 609</u> 34 307
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>35 872</u> 33 267	<u>44 626</u> 33 267	<u>44 626</u> 33 267	<u>43 553</u> 33 267
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>36 217</u> 33 606	<u>44 971</u> 33 606	<u>44 971</u> 33 606	<u>43 898</u> 33 606
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>36 928</u> 34 307	<u>45 682</u> 34 307	<u>45 682</u> 34 307	<u>44 609</u> 34 307
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>37 295</u> 34 668	<u>46 049</u> 34 668	<u>46 049</u> 34 668	<u>44 976</u> 34 668

							-	-
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>37 295</u> 34 668	<u>46 049</u> 34 668	<u>46 049</u> 34 668	<u>44 976</u> 34 668
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>37 670</u> 35 037	<u>46 424</u> 35 037	<u>46 424</u> 35 037	<u>45 351</u> 35 037
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>38 444</u> 35 798	<u>47 197</u> 35 798	<u>47 197</u> 35 798	<u>46 125</u> 35 798
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>38 843</u> 36 192	<u>47 597</u> 36 192	<u>47 597</u> 36 192	<u>46 524</u> 36 192

212-102.

							-	-
212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>25 648</u> 22 773	<u>31 646</u> 23 468	<u>32 622</u> 23 468	<u>30 671</u> 23 468
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>27 731</u> 24 822	<u>33 792</u> 25 580	<u>34 767</u> 25 580	<u>32 817</u> 25 580
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>30 001</u> 27 056	<u>36 131</u> 27 882	<u>37 107</u> 27 882	<u>35 156</u> 27 882
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>31 501</u> 28 532	<u>37 677</u> 29 404	<u>38 652</u> 29 404	<u>36 702</u> 29 404
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>31 501</u> 28 532	<u>37 677</u> 29 404	<u>38 652</u> 29 404	<u>36 702</u> 29 404
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>33 199</u> 30 204	<u>39 427</u> 31 126	<u>40 402</u> 31 126	<u>38 451</u> 31 126

							-	-
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>34 959</u> 31 937	<u>41 241</u> 32 912	<u>42 216</u> 32 912	<u>40 266</u> 32 912
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>36 812</u> 33 760	<u>43 151</u> 34 791	<u>44 126</u> 34 791	<u>42 175</u> 34 791
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>38 344</u> 35 268	<u>44 729</u> 36 345	<u>45 704</u> 36 345	<u>43 754</u> 36 345
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>39 998</u> 36 896	<u>46 434</u> 38 022	<u>47 409</u> 38 022	<u>45 458</u> 38 022
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>41 872</u> 38 741	<u>48 365</u> 39 923	<u>49 340</u> 39 923	<u>47 390</u> 39 923
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>25 880</u> 23 000	<u>31 885</u> 23 703	<u>32 860</u> 23 703	<u>30 909</u> 23 703
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>27 983</u> 25 070	<u>34 052</u> 25 836	<u>35 027</u> 25 836	<u>33 077</u> 25 836
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>30 275</u> 27 327	<u>36 414</u> 28 161	<u>37 390</u> 28 161	<u>35 439</u> 28 161
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>31 790</u> 28 818	<u>37 976</u> 29 698	<u>38 951</u> 29 698	<u>37 000</u> 29 698
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>31 790</u> 28 818	<u>37 976</u> 29 698	<u>38 951</u> 29 698	<u>37 000</u> 29 698
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>33 505</u> 30 506	<u>39 743</u> 31 437	<u>40 718</u> 31 437	<u>38 768</u> 31 437
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>35 284</u> 32 256	<u>41 575</u> 33 241	<u>42 551</u> 33 241	<u>40 600</u> 33 241

					,	,	-	-
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>37 155</u> 34 098	<u>43 504</u> 35 139	<u>44 479</u> 35 139	<u>42 529</u> 35 139
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>38 702</u> 35 621	<u>45 098</u> 36 708	<u>46 074</u> 36 708	<u>44 123</u> 36 708
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>40 373</u> 37 265	<u>46 820</u> 38 403	<u>47 795</u> 38 403	<u>45 845</u> 38 403
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>42 266</u> 39 128	<u>48 771</u> 40 323	<u>49 746</u> 40 323	<u>47 795</u> 40 323

212-103.

					,	,	-	-
212-103-0100								
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>693</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-2.**212-201.**

					,	,
212-201-0100	7473-2010	3				

212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612

8.04-08-2023

52

					,		,
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u>	32 143	

212-3.
212-301.

					,		,
212-301-0100		3	1	2100			
212-301-0101		3	1	2100		<u>50 569</u> 48 184	

212-4.
212-401.

					,	,	-	-
212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>22 086</u> 19 582	<u>32 234</u> 19 582	<u>32 234</u> 19 582	<u>30 848</u> 19 582
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>23 280</u> 20 757	<u>33 428</u> 20 757	<u>33 428</u> 20 757	<u>32 042</u> 20 757
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>24 334</u> 21 795	<u>34 482</u> 21 795	<u>34 482</u> 21 795	<u>33 096</u> 21 795

							-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>25 441</u> 22 885	<u>35 589</u> 22 885	<u>35 589</u> 22 885	<u>34 203</u> 22 885
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>26 483</u> 23 910	<u>36 631</u> 23 910	<u>36 631</u> 23 910	<u>35 245</u> 23 910
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>27 643</u> 25 051	<u>37 791</u> 25 051	<u>37 791</u> 25 051	<u>36 405</u> 25 051
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>28 829</u> 26 219	<u>38 976</u> 26 219	<u>38 976</u> 26 219	<u>37 591</u> 26 219
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>30 175</u> 27 544	<u>40 323</u> 27 544	<u>40 323</u> 27 544	<u>38 937</u> 27 544
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>31 193</u> 28 546	<u>41 341</u> 28 546	<u>41 341</u> 28 546	<u>39 955</u> 28 546
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>32 360</u> 29 694	<u>42 508</u> 29 694	<u>42 508</u> 29 694	<u>41 122</u> 29 694
212-401-0200	- 28013-98	3						
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 493</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>20 002</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>20 540</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>21 436</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>21 973</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672

							-	-
212-401-0300	28013-98	3						
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 656</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538

212-402.

							-	-
212-402-0100	28013-98	3						
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 884</u> 30 879	<u>27 899</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 718</u> 29 731	<u>26 955</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 543</u> 27 590	<u>25 195</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 737</u> 26 796	<u>24 544</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>29 737</u> 26 796	<u>24 544</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>30 543</u> 27 590	<u>25 195</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>32 957</u> 30 481	<u>27 047</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559	<u>28 190</u> 24 559
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>47 408</u> 44 396	<u>38 797</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770	<u>40 121</u> 35 770

							-	-
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{43\,470}{40\,828}$	$\frac{35\,550}{32\,896}$	$\frac{36\,694}{32\,896}$	$\frac{36\,694}{32\,896}$
212-402-0200	28013-98							
212-402-0201	, (0,7)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, (1,8)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, (3)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, (5)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

212-5.
212-501.

							-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---

							-	-
212-501-0100	1225-2019							
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 146</u> 22 725	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 146</u> 22 725	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 146</u> 22 725	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 820</u> 22 500	<u>21 795</u> 19 468	<u>21 795</u> 19 468	<u>21 795</u> 19 468
212-501-0200	1225-2019							
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 986</u> 24 536	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 986</u> 24 536	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 986</u> 24 536	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 986</u> 24 536	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 140</u> 24 784	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 140</u> 24 784	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080
212-501-0300	1225-2019							

							-	-
212-501-0301	, I		1	1000	<u>28 746</u> 24 613	<u>28 746</u> 24 613	<u>28 799</u> 24 613	<u>28 746</u> 24 613
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 782</u> 23 667	<u>27 782</u> 23 667	<u>27 834</u> 23 667	<u>27 782</u> 23 667
212-501-0304	, II		1	1000	<u>20 841</u> 18 532	<u>20 841</u> 18 532	<u>20 841</u> 18 532	<u>20 841</u> 18 532
212-501-0400	1225-2019							
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 142</u> 21 737	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 142</u> 21 737	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668
212-501-0500	1225-2019							
212-501-0501	I		1	1000	<u>27 980</u> 23 861	<u>27 980</u> 23 861	<u>28 032</u> 23 861	<u>27 980</u> 23 861
212-501-0600	1225-2019							
212-501-0601	I		1	1000	<u>26 317</u> 22 231	<u>26 317</u> 22 231	<u>26 369</u> 22 231	<u>26 317</u> 22 231

212-503.

-

							-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---

					,	,	-	-
212-503-0100	- 31015-2002							
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 967</u> 31 407			
212-503-0102	-15		1	1000	<u>33 072</u> 30 526			
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 879</u> 29 352	<u>32 874</u> 30 330	<u>32 874</u> 30 330	<u>32 874</u> 30 330

212-6. ,
212-601. -

					,	,
212-601-0100	- 1168-2006 -					
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	<u>48</u> 46	
212-601-0300	-					
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294	

213.
213-1.

213-101.

							-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .						
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>91 159</u> 85 129	<u>87 568</u> 81 647	<u>85 855</u> 79 987	<u>101 369</u> 85 129
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>100 367</u> 94 058	<u>96 776</u> 90 576	<u>95 063</u> 88 915	<u>110 577</u> 94 058
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>100 367</u> 94 058	<u>96 776</u> 90 576	<u>95 063</u> 88 915	<u>110 577</u> 94 058
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .						
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>115 549</u> 109 271	<u>114 531</u> 99 107	<u>111 409</u> 99 107	<u>121 924</u> 99 107
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>115 549</u> 109 271	<u>114 531</u> 99 107	<u>111 409</u> 99 107	<u>121 924</u> 99 107
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>115 549</u> 109 271	<u>114 531</u> 99 107	<u>111 409</u> 99 107	<u>121 924</u> 99 107
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>115 549</u> 109 271	<u>114 531</u> 99 107	<u>111 409</u> 99 107	<u>121 924</u> 99 107
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .						
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>97 398</u> 91 424	<u>96 289</u> 80 357	<u>92 890</u> 80 357	<u>104 339</u> 80 357
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>97 398</u> 91 424	<u>96 289</u> 80 357	<u>92 890</u> 80 357	<u>104 339</u> 80 357

					,	,	-	-
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>97 398</u> 91 424	<u>96 289</u> 80 357	<u>92 890</u> 80 357	<u>104 339</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .						
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>129 166</u> 122 228	<u>128 057</u> 111 161	<u>124 658</u> 111 161	<u>136 107</u> 111 161
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>129 166</u> 122 228	<u>128 057</u> 111 161	<u>124 658</u> 111 161	<u>136 107</u> 111 161
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>129 166</u> 122 228	<u>128 057</u> 111 161	<u>124 658</u> 111 161	<u>136 107</u> 111 161

213-102.

					,	,	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .						
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>96 605</u> 89 497	<u>83 020</u> 62 500	<u>78 317</u> 62 500	<u>94 158</u> 62 500

213-104.

					,	,	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725

213-3. , ,
213-301.

							-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3						
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>32 590</u> 30 745	<u>31 803</u> 29 982	<u>31 398</u> 29 589	<u>35 269</u> 30 745

							-	-
213-301-0200	21520-89	3						
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>26 665</u> 25 000	<u>25 386</u> 18 984	<u>24 302</u> 18 984	<u>25 386</u> 18 984
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>26 813</u> 25 000			
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>26 629</u> 25 000	<u>25 141</u> 18 984	<u>24 101</u> 18 984	<u>25 141</u> 18 984
213-301-0300	()	3						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>28 755</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696	<u>27 562</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696
213-301-0400	()	3						
213-301-0401	() 2,5, D700	3	3	620	<u>28 353</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696	<u>27 233</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696

213-302.

							-	-
213-302-0100	945-92	.						
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>498</u> 357	<u>498</u> 357	<u>477</u> 357	<u>498</u> 357
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>357</u> 271	<u>357</u> 271	<u>342</u> 271	<u>357</u> 271
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>535</u> 393	<u>535</u> 393	<u>513</u> 393	<u>535</u> 393

213-304.

							-	-
213-304-0100	945-92	.						
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>462</u> 313	<u>462</u> 313	<u>439</u> 313	<u>462</u> 313
213-304-0102	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>518</u> 368	<u>518</u> 368	<u>495</u> 368	<u>518</u> 368
213-304-0103	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>271</u> 199	<u>271</u> 199	<u>260</u> 199	<u>271</u> 199
213-304-0104	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>303</u> 230	<u>303</u> 230	<u>292</u> 230	<u>303</u> 230
213-304-0105	, 390 190 188 ,	.	2	31	<u>529</u> 299	<u>484</u> 255	<u>456</u> 255	<u>484</u> 255

8.04-08-2023

64

213-306.

							-	-
213-306-0100	958-93	2						
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,702}{3\,554}$	$\frac{3\,702}{3\,554}$	$\frac{3\,693}{3\,554}$	$\frac{3\,702}{3\,554}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{3\,713}{3\,554}$	$\frac{3\,713}{3\,554}$	$\frac{3\,703}{3\,554}$	$\frac{3\,713}{3\,554}$
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	$\frac{4\,393}{4\,217}$	$\frac{4\,393}{4\,217}$	$\frac{4\,382}{4\,217}$	$\frac{4\,393}{4\,217}$

213-307.

							-	-
213-307-0100	13015-2012	3						
213-307-0101		3	1	2400	$\frac{77\,289}{60\,916}$	$\frac{77\,289}{60\,916}$	$\frac{74\,826}{60\,916}$	$\frac{77\,289}{60\,916}$
213-307-0102		3	1	2400	$\frac{95\,150}{78\,321}$	$\frac{95\,150}{78\,321}$	$\frac{92\,687}{78\,321}$	$\frac{95\,150}{78\,321}$

213-309.

--	--	--	--	--	--

					,	.	.
213-309-0200	19222-84	3					
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>39 046</u> 37 500		

22.**221.****221-1.****221-101.**

					,	.	.	-	-
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>9 233</u> 8 869	<u>9 019</u> 8 657	<u>8 958</u> 8 596	<u>9 799</u> 8 869	

221-102.

					,	.	.	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							

					,	,	-	-
221-102-0101	- 13579-2018 7,5	3	1	2458	<u>47 695</u> 44 426	<u>54 641</u> 51 289	<u>53 888</u> 50 545	<u>53 690</u> 44 426

221-103.

					,	,	-	-
221-103-0200	28737-90	3						
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>130 543</u> 96 011	<u>117 696</u> 96 011	<u>110 593</u> 96 011	<u>138 819</u> 96 011
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>142 923</u> 108 250	<u>130 117</u> 108 250	<u>123 036</u> 108 250	<u>151 173</u> 108 250

221-104.

					,	,	-	-
221-104-0100	956-93							
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2504	<u>92 578</u> 88 726	<u>99 799</u> 95 861	<u>99 016</u> 95 087	<u>98 685</u> 88 726

							-	-
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2504	<u>96 736</u> 92 835	<u>103 978</u> 99 991	<u>103 193</u> 99 215	<u>102 843</u> 92 835

222.

222-1.

222-101.

							-	-
222-101-0100	13015-2012	3						
222-101-0101	13015-2012	3	1	2477	<u>186 276</u> 181 343	<u>193 505</u> 188 486	<u>192 721</u> 187 711	<u>192 318</u> 181 343
222-101-0200		3						
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>123 775</u> 77 186	<u>106 030</u> 77 186	<u>96 219</u> 77 186	<u>135 207</u> 77 186
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>132 857</u> 86 090	<u>115 112</u> 86 090	<u>105 301</u> 86 090	<u>144 289</u> 86 090
222-101-0205	31310-2015	3	1	1340	<u>91 350</u> 65 503	<u>81 684</u> 65 503	<u>76 339</u> 65 503	<u>97 577</u> 65 503

							-	-
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>93 012</u> 67 133	<u>83 346</u> 67 133	<u>78 002</u> 67 133	<u>99 239</u> 67 133
222-101-0300		3						
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>126 484</u> 79 842	<u>108 739</u> 79 842	<u>98 928</u> 79 842	<u>137 916</u> 79 842
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>135 154</u> 88 342	<u>117 409</u> 88 342	<u>107 598</u> 88 342	<u>146 586</u> 88 342
222-101-0305	31310-2015	3	1	1350	<u>95 841</u> 69 727	<u>86 103</u> 69 727	<u>80 719</u> 69 727	<u>102 115</u> 69 727
222-101-0306	31310-2015	3	1	1340	<u>93 189</u> 67 306	<u>83 523</u> 67 306	<u>78 179</u> 67 306	<u>99 416</u> 67 306
222-101-0400		3						

							-	-
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>124 346</u> 77 925	<u>106 673</u> 77 925	<u>96 902</u> 77 925	<u>135 731</u> 77 925
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>92 413</u> 64 750	<u>82 026</u> 64 750	<u>76 283</u> 64 750	<u>99 105</u> 64 750
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>99 480</u> 70 602	<u>88 660</u> 70 602	<u>82 678</u> 70 602	<u>106 451</u> 70 602
222-101-0500	12504-2015	3						
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>182 258</u> 132 547	<u>163 719</u> 132 547	<u>153 469</u> 132 547	<u>194 201</u> 132 547

222-102.

							-	-
222-102-0100	948-84	3						

							-	-
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>154 053</u> 149 476	<u>161 258</u> 156 596	<u>160 477</u> 155 824	<u>160 150</u> 149 476
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>139 782</u> 135 439	<u>147 011</u> 142 582	<u>146 227</u> 141 808	<u>145 735</u> 135 439
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>136 068</u> 131 705	<u>143 249</u> 138 800	<u>142 470</u> 138 031	<u>142 166</u> 131 705
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>162 023</u> 127 204	<u>149 309</u> 127 204	<u>142 280</u> 127 204	<u>170 214</u> 127 204
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>112 191</u> 108 106	<u>119 383</u> 115 213	<u>118 603</u> 114 443	<u>118 298</u> 108 106
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>201 570</u> 165 925	<u>188 835</u> 165 925	<u>181 794</u> 165 925	<u>209 774</u> 165 925
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>183 082</u> 178 155	<u>190 237</u> 185 226	<u>189 461</u> 184 459	<u>189 191</u> 178 155
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>196 261</u> 191 203	<u>203 466</u> 198 322	<u>202 685</u> 197 550	<u>202 317</u> 191 203

222-104.

							-	-
222-104-0300	13015-2012	3						
222-104-0301	300 300 5,2 / . 13015-2012	3	1	2503	<u>291 283</u> 253 853	<u>278 538</u> 253 853	<u>271 492</u> 253 853	<u>299 493</u> 253 853
222-104-0302	300 300 7,2 / . 13015-2012	3	1	2512	<u>247 152</u> 210 474	<u>234 361</u> 210 474	<u>227 289</u> 210 474	<u>255 392</u> 210 474
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>210 062</u> 174 351	<u>197 368</u> 174 351	<u>190 349</u> 174 351	<u>218 239</u> 174 351
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>198 776</u> 163 351	<u>186 108</u> 163 351	<u>179 103</u> 163 351	<u>206 938</u> 163 351

222-2.**222-202.**

							-	-
222-202-0100	13015-2012	3						

8.04-08-2023

72

							-	-
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>265 077</u> 259 151	<u>272 306</u> 266 294	<u>271 522</u> 265 519	<u>271 247</u> 259 151

222-203.

							-	-
222-203-0100	13015-2012	.						
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>2 749</u> 2 061	<u>2 494</u> 2 061	<u>2 353</u> 2 061	<u>2 913</u> 2 061
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>2 638</u> 2 016	<u>2 409</u> 2 016	<u>2 282</u> 2 016	<u>2 786</u> 2 016
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>3 639</u> 2 712	<u>3 295</u> 2 712	<u>3 105</u> 2 712	<u>3 860</u> 2 712
222-203-0104	6.2	.	1	90			<u>10 653</u> 5 729	
222-203-0105	6.4	.	1	134			<u>12 169</u> 7 216	
222-203-0300	9561-2016	2						
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>12 169</u> 11 752	<u>14 248</u> 11 752	<u>13 563</u> 11 752	<u>16 750</u> 11 752
222-203-0400	9561-2016	2						

							-	-
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	$\frac{10\,952}{10\,540}$	$\frac{12\,771}{10\,540}$	$\frac{13\,030}{10\,540}$	$\frac{11\,739}{10\,540}$

222-3.
222-301.

							-	-
222-301-0100	8717-2016							
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{4\,964}{4\,805}$	$\frac{5\,273}{5\,110}$	$\frac{5\,239}{5\,077}$	$\frac{5\,186}{4\,805}$
222-301-0200	9818-2015	2						
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{21\,282}{15\,238}$	$\frac{19\,021}{15\,238}$	$\frac{17\,771}{15\,238}$	$\frac{22\,738}{15\,238}$
222-301-0300	9818-2015	2						
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	$\frac{15\,474}{10\,951}$	$\frac{13\,778}{10\,951}$	$\frac{12\,841}{10\,951}$	$\frac{16\,566}{10\,951}$

222-302.

							-	-
222-302-0100	961-93							

					,	,	-	-
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>53 450</u> 41 314	<u>48 994</u> 41 314	<u>46 531</u> 41 314	<u>56 320</u> 41 314
222-302-0103	24.13-6	.	1	950			<u>32 472</u> 27 121	
222-302-0105	27.12-5	.	1	975			<u>32 472</u> 27 121	
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>65 532</u> 50 625	<u>60 059</u> 50 625	<u>57 032</u> 50 625	<u>69 059</u> 50 625
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200			<u>32 472</u> 27 121	
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>80 751</u> 62 377	<u>74 004</u> 62 377	<u>70 274</u> 62 377	<u>85 097</u> 62 377
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300			<u>32 472</u> 27 121	
222-302-0200	961-93	3						
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>173 620</u> 137 522	<u>160 483</u> 137 522	<u>153 220</u> 137 522	<u>182 083</u> 137 522

225.**225-1.****225-101.**

					,	,	-	-
225-101-0100	8020-2016	.						

							-	-
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>8 664</u> 8 418	<u>9 039</u> 8 789	<u>8 999</u> 8 749	<u>8 981</u> 8 418
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>16 800</u> 16 326	<u>17 523</u> 17 040	<u>17 445</u> 16 963	<u>17 410</u> 16 326
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>23 028</u> 22 337	<u>24 126</u> 23 422	<u>24 007</u> 23 305	<u>23 954</u> 22 337
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>9 403</u> 9 071	<u>9 981</u> 9 643	<u>9 919</u> 9 581	<u>9 891</u> 9 071
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>17 221</u> 16 577	<u>18 378</u> 17 720	<u>18 252</u> 17 596	<u>18 197</u> 16 577
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>23 707</u> 22 766	<u>25 442</u> 24 480	<u>25 254</u> 24 294	<u>25 171</u> 22 766
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>25 212</u> 24 187	<u>27 120</u> 26 072	<u>26 913</u> 25 868	<u>26 821</u> 24 187
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>34 617</u> 33 106	<u>37 508</u> 35 963	<u>37 195</u> 35 654	<u>37 056</u> 33 106
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>47 169</u> 45 532	<u>50 003</u> 48 332	<u>49 696</u> 48 029	<u>49 560</u> 45 532
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>66 601</u> 64 183	<u>70 880</u> 68 412	<u>70 416</u> 67 953	<u>70 210</u> 64 183
225-101-0200	8020-2016	.						
225-101-0201	6	.	1	50	<u>3 916</u> 3 814	<u>4 060</u> 3 957	<u>4 045</u> 3 942	<u>4 038</u> 3 814
225-101-0600	8020-2016	.						
225-101-0601	10	.	1	450	<u>23 712</u> 22 936	<u>25 013</u> 24 221	<u>24 872</u> 24 082	<u>24 809</u> 22 936

							-	-
225-101-0602	15	.	1	950	<u>44 771</u> 43 195	<u>47 517</u> 45 909	<u>47 220</u> 45 615	<u>47 087</u> 43 195
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>85 720</u> 83 076	<u>90 000</u> 87 304	<u>89 536</u> 86 846	<u>89 330</u> 83 076
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>18 711</u> 15 176	<u>17 438</u> 15 176	<u>16 731</u> 15 176	<u>19 531</u> 15 176
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>21 049</u> 20 524	<u>21 772</u> 21 238	<u>21 693</u> 21 161	<u>21 658</u> 20 524
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>42 727</u> 33 272	<u>39 265</u> 33 272	<u>37 342</u> 33 272	<u>44 958</u> 33 272
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>40 427</u> 39 200	<u>42 394</u> 41 143	<u>42 180</u> 40 932	<u>42 086</u> 39 200
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>42 683</u> 35 130	<u>39 985</u> 35 130	<u>38 492</u> 35 130	<u>44 422</u> 35 130
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>46 939</u> 39 302	<u>44 240</u> 39 302	<u>42 748</u> 39 302	<u>48 677</u> 39 302
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>81 110</u> 62 032	<u>74 083</u> 62 032	<u>70 181</u> 62 032	<u>85 636</u> 62 032
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>81 302</u> 62 221	<u>74 276</u> 62 221	<u>70 379</u> 62 221	<u>85 829</u> 62 221
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>69 310</u> 67 168	<u>72 779</u> 70 596	<u>72 403</u> 70 225	<u>72 236</u> 67 168
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>98 819</u> 81 675	<u>92 709</u> 81 675	<u>89 316</u> 81 675	<u>102 755</u> 81 675
225-101-0617	4 20-2	.	1	1280	<u>97 920</u> 79 780	<u>91 402</u> 79 780	<u>87 799</u> 79 780	<u>102 119</u> 79 780

							-	-
225-101-0620	10	.	1	800	<u>55 528</u> 44 301	<u>51 454</u> 44 301	<u>49 202</u> 44 301	<u>58 152</u> 44 301
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>146 023</u> 114 521	<u>134 515</u> 114 521	<u>128 153</u> 114 521	<u>153 436</u> 114 521

225-102.

							-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.						
225-102-0132	6.201	.	1	4500	<u>158 563</u> 98 429	<u>135 649</u> 98 429	<u>122 981</u> 98 429	<u>173 324</u> 98 429
225-102-0133	6.302	.	1	6700	<u>237 165</u> 147 613	<u>203 050</u> 147 613	<u>184 188</u> 147 613	<u>259 143</u> 147 613
225-102-0134	6.403	.	1	8900	<u>315 773</u> 196 800	<u>270 455</u> 196 800	<u>245 400</u> 196 800	<u>344 967</u> 196 800
225-102-0135	7.201	.	1	5400	<u>189 684</u> 117 536	<u>162 188</u> 117 536	<u>146 986</u> 117 536	<u>207 398</u> 117 536
225-102-0136	7.302	.	1	8100	<u>286 976</u> 178 706	<u>245 733</u> 178 706	<u>222 929</u> 178 706	<u>313 547</u> 178 706
225-102-0137	7.403	.	1	10800	<u>382 701</u> 238 340	<u>327 709</u> 238 340	<u>297 305</u> 238 340	<u>418 129</u> 238 340
225-102-0138	8.201	.	1	6400	<u>227 142</u> 141 587	<u>194 554</u> 141 587	<u>176 537</u> 141 587	<u>248 136</u> 141 587

							-	-
225-102-0139	8.302	.	1	9600	<u>343 096</u> 214 718	<u>294 215</u> 214 718	<u>267 189</u> 214 718	<u>374 587</u> 214 718
225-102-0140	8.403	.	1	12900	<u>461 980</u> 289 453	<u>396 295</u> 289 453	<u>359 979</u> 289 453	<u>504 296</u> 289 453
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>290 321</u> 180 718	<u>248 568</u> 180 718	<u>225 483</u> 180 718	<u>317 219</u> 180 718
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>441 924</u> 277 393	<u>379 295</u> 277 393	<u>344 668</u> 277 393	<u>482 272</u> 277 393
225-102-0143	9.403	.	1	16400	<u>590 757</u> 371 352	<u>507 251</u> 371 352	<u>461 081</u> 371 352	<u>644 554</u> 371 352
225-102-0144	10.201	.	1	10200	<u>361 105</u> 224 770	<u>309 169</u> 224 770	<u>280 454</u> 224 770	<u>394 565</u> 224 770
225-102-0145	10.302	.	1	15200	<u>550 119</u> 346 718	<u>472 723</u> 346 718	<u>429 932</u> 346 718	<u>599 980</u> 346 718
225-102-0146	1	.	1	1000			<u>31 460</u> 25 923	
225-102-0147	2	.	1	1500			<u>45 464</u> 37 193	
225-102-0148	3	.	1	700			<u>23 288</u> 19 388	
225-102-0200	20 13015-2012	.						
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>203 107</u> 125 627	<u>173 574</u> 125 627	<u>157 246</u> 125 627	<u>222 133</u> 125 627
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>273 770</u> 170 828	<u>234 563</u> 170 828	<u>212 886</u> 170 828	<u>299 029</u> 170 828

							-	-
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>251 215</u> 156 318	<u>215 063</u> 156 318	<u>195 075</u> 156 318	<u>274 506</u> 156 318
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>336 008</u> 209 036	<u>287 636</u> 209 036	<u>260 892</u> 209 036	<u>367 171</u> 209 036
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>314 293</u> 195 349	<u>268 975</u> 195 349	<u>243 920</u> 195 349	<u>343 487</u> 195 349
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>419 122</u> 261 374	<u>359 038</u> 261 374	<u>325 819</u> 261 374	<u>457 830</u> 261 374
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>411 922</u> 256 850	<u>352 856</u> 256 850	<u>320 200</u> 256 850	<u>449 973</u> 256 850
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>550 663</u> 343 450	<u>471 740</u> 343 450	<u>428 104</u> 343 450	<u>601 508</u> 343 450
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>140 219</u> 86 781	<u>119 851</u> 86 781	<u>108 590</u> 86 781	<u>153 340</u> 86 781
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>162 995</u> 101 508	<u>139 572</u> 101 508	<u>126 622</u> 101 508	<u>178 084</u> 101 508
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>205 939</u> 127 137	<u>175 898</u> 127 137	<u>159 288</u> 127 137	<u>225 293</u> 127 137
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>269 804</u> 168 206	<u>231 106</u> 168 206	<u>209 710</u> 168 206	<u>294 734</u> 168 206

225-104.

							-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---

							-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.						
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>27 596</u> 21 986	<u>25 559</u> 21 986	<u>24 433</u> 21 986	<u>28 908</u> 21 986
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>55 177</u> 47 759	<u>52 631</u> 47 759	<u>51 224</u> 47 759	<u>56 817</u> 47 759
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>76 326</u> 60 890	<u>70 725</u> 60 890	<u>67 628</u> 60 890	<u>79 934</u> 60 890
225-104-0125	4-150 (13)	.	1	1600	<u>107 690</u> 85 303	<u>99 543</u> 85 303	<u>95 039</u> 85 303	<u>112 938</u> 85 303
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>142 747</u> 113 337	<u>132 054</u> 113 337	<u>126 142</u> 113 337	<u>149 636</u> 113 337
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>137 795</u> 108 482	<u>127 102</u> 108 482	<u>87 897</u> 78 650	<u>144 684</u> 108 482
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>275 590</u> 216 964	<u>254 205</u> 216 964	<u>160 940</u> 145 095	<u>289 368</u> 216 964
225-104-0200	30 24547-2016	.						
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>76 959</u> 60 244	<u>70 849</u> 60 244	<u>67 471</u> 60 244	<u>80 896</u> 60 244
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>153 918</u> 120 488	<u>141 698</u> 120 488	<u>134 941</u> 120 488	<u>161 791</u> 120 488
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>107 157</u> 83 513	<u>98 501</u> 83 513	<u>93 715</u> 83 513	<u>112 733</u> 83 513
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>215 606</u> 167 026	<u>197 784</u> 167 026	<u>187 931</u> 167 026	<u>227 087</u> 167 026

							-	-
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>150 945</u> 117 572	<u>138 724</u> 117 572	<u>131 968</u> 117 572	<u>158 817</u> 117 572
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>301 889</u> 235 144	<u>277 448</u> 235 144	<u>263 935</u> 235 144	<u>317 635</u> 235 144
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>255 402</u> 199 707	<u>235 035</u> 199 707	<u>223 774</u> 199 707	<u>268 524</u> 199 707
225-104-0233	9.200	.	1	8100	<u>512 098</u> 399 413	<u>470 854</u> 399 413	<u>448 050</u> 399 413	<u>538 668</u> 399 413
225-104-0300	30 24547-2016	.						
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300			<u>88 127</u> 80 003	
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>169 465</u> 131 928	<u>155 717</u> 131 928	<u>148 116</u> 131 928	<u>178 322</u> 131 928
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>249 229</u> 193 654	<u>228 862</u> 193 654	<u>217 601</u> 193 654	<u>262 350</u> 193 654
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>350 071</u> 273 511	<u>322 066</u> 273 511	<u>306 582</u> 273 511	<u>368 112</u> 273 511
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>540 044</u> 421 742	<u>496 763</u> 421 742	<u>472 834</u> 421 742	<u>567 926</u> 421 742
225-104-0400	30 24547-2016	.						
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>165 649</u> 130 721	<u>152 919</u> 130 721	<u>145 881</u> 130 721	<u>173 850</u> 130 721
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>310 761</u> 242 575	<u>285 811</u> 242 575	<u>272 017</u> 242 575	<u>326 835</u> 242 575

							-	-
225-104-0500	24547-2016 30, 35	.						
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>138 279</u> 112 758	<u>129 114</u> 112 758	<u>124 046</u> 112 758	<u>144 184</u> 112 758
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000	<u>168 905</u> 140 249	<u>158 722</u> 140 249	<u>153 091</u> 140 249	<u>175 466</u> 140 249
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>149 569</u> 121 292	<u>139 385</u> 121 292	<u>133 755</u> 121 292	<u>156 129</u> 121 292
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300	<u>169 403</u> 136 936	<u>157 692</u> 136 936	<u>151 217</u> 136 936	<u>176 948</u> 136 936
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>226 915</u> 181 916	<u>210 621</u> 181 916	<u>201 613</u> 181 916	<u>237 412</u> 181 916
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>309 562</u> 252 804	<u>289 195</u> 252 804	<u>277 934</u> 252 804	<u>322 683</u> 252 804
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>264 002</u> 214 474	<u>246 181</u> 214 474	<u>236 328</u> 214 474	<u>275 483</u> 214 474
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>335 541</u> 275 739	<u>314 155</u> 275 739	<u>302 331</u> 275 739	<u>349 318</u> 275 739
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>322 717</u> 260 633	<u>300 313</u> 260 633	<u>206 927</u> 189 688	<u>337 151</u> 260 633
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>446 333</u> 364 084	<u>416 801</u> 364 084	<u>400 473</u> 364 084	<u>465 359</u> 364 084
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000	<u>587 086</u> 474 198	<u>546 351</u> 474 198	<u>523 829</u> 474 198	<u>613 328</u> 474 198
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000	<u>1 025 857</u> 879 022	<u>974 938</u> 879 022	<u>946 786</u> 879 022	<u>1 058 660</u> 879 022

							-	-
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>709 369</u> 580 144	<u>663 033</u> 580 144	<u>476 947</u> 442 851	<u>739 220</u> 580 144
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>944 398</u> 799 161	<u>893 480</u> 799 161	<u>645 768</u> 606 148	<u>977 202</u> 799 161
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>2 106 938</u> 1 892 019	<u>2 037 180</u> 1 892 019	<u>1 998 611</u> 1 892 019	<u>2 151 878</u> 1 892 019
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.						
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900	<u>204 941</u> 164 174	<u>190 175</u> 164 174	<u>182 011</u> 164 174	<u>214 454</u> 164 174
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700	<u>279 580</u> 227 211	<u>260 740</u> 227 211	<u>250 324</u> 227 211	<u>291 717</u> 227 211
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>148 035</u> 118 521	<u>137 342</u> 118 521	<u>131 430</u> 118 521	<u>154 924</u> 118 521
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>229 791</u> 182 200	<u>212 479</u> 182 200	<u>202 907</u> 182 200	<u>240 944</u> 182 200
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>301 712</u> 240 039	<u>279 308</u> 240 039	<u>266 921</u> 240 039	<u>316 145</u> 240 039
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>374 516</u> 297 476	<u>346 510</u> 297 476	<u>331 027</u> 297 476	<u>392 557</u> 297 476
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>520 820</u> 415 568	<u>482 631</u> 415 568	<u>461 517</u> 415 568	<u>545 423</u> 415 568
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>763 795</u> 623 366	<u>713 385</u> 623 366	<u>685 515</u> 623 366	<u>796 270</u> 623 366

225-105.

					-			-
225-105-0100	30 13015-2012	.						
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>48 034</u> 37 745			
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>36 986</u> 29 373			
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>45 152</u> 39 552			
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>57 693</u> 45 738			
225-105-0200	30 13015-2012	.						
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>44 387</u> 36 137			
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>63 271</u> 51 206			
225-105-0300	20 13015-2012	.						
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>91 896</u> 77 854	<u>111 725</u> 77 854	<u>98 995</u> 77 854	<u>119 926</u> 77 854
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>139 721</u> 118 377	<u>169 861</u> 118 377	<u>150 512</u> 118 377	<u>182 326</u> 118 377
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>179 131</u> 151 138	<u>218 788</u> 151 138	<u>193 329</u> 151 138	<u>235 190</u> 151 138

225-107.

					-			-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.						
225-107-0101	18	.	1	300	<u>16 200</u> 14 406			
225-107-0102	19	.	1	500	<u>29 535</u> 26 496			
225-107-0103	20	.	1	600	<u>37 411</u> 33 725			
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>85 650</u> 74 131			
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>65 441</u> 56 778			
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>55 320</u> 47 839			
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>48 948</u> 42 576			
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>42 072</u> 36 327			
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>42 193</u> 36 445	<u>50 100</u> 36 445	<u>45 008</u> 36 445	<u>53 380</u> 36 445
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>54 634</u> 47 167	<u>64 914</u> 47 167	<u>58 294</u> 47 167	<u>69 178</u> 47 167
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>63 554</u> 54 435	<u>76 205</u> 54 435	<u>68 058</u> 54 435	<u>81 453</u> 54 435

					-			-
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>47 955</u> 41 603	<u>56 653</u> 41 603	<u>51 052</u> 41 603	<u>60 261</u> 41 603
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>63 038</u> 54 422	<u>74 898</u> 54 422	<u>67 261</u> 54 422	<u>79 819</u> 54 422
225-107-0114	11	.	1	300	<u>14 456</u> 12 697	<u>16 829</u> 12 697	<u>15 301</u> 12 697	<u>17 813</u> 12 697
225-107-0115	12	.	1	500	<u>27 055</u> 24 065	<u>31 009</u> 24 065	<u>28 463</u> 24 065	<u>32 649</u> 24 065
225-107-0116	13	.	1	600	<u>33 579</u> 29 968	<u>38 323</u> 29 968	<u>35 268</u> 29 968	<u>40 291</u> 29 968
225-107-0200	13015-2012	.						
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>16 024</u> 13 619	<u>19 385</u> 13 619	<u>17 221</u> 13 619	<u>20 779</u> 13 619
225-107-0300	, 13015-2012	.						
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>20 426</u> 18 532	<u>22 845</u> 18 532	<u>21 292</u> 18 532	<u>23 846</u> 18 532
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>24 863</u> 22 510	<u>27 885</u> 22 510	<u>25 945</u> 22 510	<u>29 135</u> 22 510
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>31 046</u> 28 185	<u>34 695</u> 28 185	<u>32 353</u> 28 185	<u>36 204</u> 28 185
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>34 659</u> 31 629	<u>38 466</u> 31 629	<u>36 022</u> 31 629	<u>40 040</u> 31 629
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>46 403</u> 41 626	<u>52 669</u> 41 626	<u>48 647</u> 41 626	<u>55 261</u> 41 626

					-			-
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>61 042</u> 55 145	<u>68 656</u> 55 145	<u>63 768</u> 55 145	<u>71 806</u> 55 145
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>72 139</u> 65 143	<u>81 180</u> 65 143	<u>75 376</u> 65 143	<u>84 920</u> 65 143
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>78 416</u> 70 513	<u>88 727</u> 70 513	<u>82 107</u> 70 513	<u>92 991</u> 70 513
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>98 992</u> 89 707	<u>110 889</u> 89 707	<u>103 251</u> 89 707	<u>115 809</u> 89 707
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>120 479</u> 109 304	<u>134 756</u> 109 304	<u>125 590</u> 109 304	<u>140 660</u> 109 304
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>142 654</u> 129 576	<u>159 311</u> 129 576	<u>148 618</u> 129 576	<u>166 199</u> 129 576

225-109.

					-			-
225-109-0100	20 13015-2012	.						
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>105 436</u> 75 490	<u>94 234</u> 75 490	<u>88 040</u> 75 490	<u>112 652</u> 75 490
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>133 036</u> 93 679	<u>118 270</u> 93 679	<u>110 106</u> 93 679	<u>142 549</u> 93 679
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>234 693</u> 164 197	<u>208 215</u> 164 197	<u>193 576</u> 164 197	<u>251 751</u> 164 197

							-	-
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>120 489</u> 86 447	<u>107 760</u> 86 447	<u>100 722</u> 86 447	<u>128 690</u> 86 447
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>148 277</u> 106 087	<u>132 492</u> 106 087	<u>123 765</u> 106 087	<u>158 446</u> 106 087
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>192 592</u> 135 594	<u>171 207</u> 135 594	<u>159 383</u> 135 594	<u>206 370</u> 135 594
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>248 320</u> 175 022	<u>220 824</u> 175 022	<u>205 622</u> 175 022	<u>266 034</u> 175 022
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800			<u>160 272</u> 138 434	
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500			<u>261 406</u> 224 300	
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800			<u>115 619</u> 99 576	
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400			<u>166 184</u> 141 277	
225-109-0200	20 13015-2012	.						
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>71 239</u> 49 567	<u>63 092</u> 49 567	<u>58 588</u> 49 567	<u>76 488</u> 49 567
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>127 982</u> 86 189	<u>112 197</u> 86 189	<u>103 470</u> 86 189	<u>138 151</u> 86 189
225-109-0203	32	.	1	2300			<u>87 874</u> 74 835	
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>126 474</u> 92 314	<u>113 744</u> 92 314	<u>106 706</u> 92 314	<u>134 674</u> 92 314

							-	-
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>146 952</u> 106 055	<u>131 677</u> 106 055	<u>123 231</u> 106 055	<u>156 793</u> 106 055
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>184 350</u> 130 047	<u>163 983</u> 130 047	<u>152 722</u> 130 047	<u>197 471</u> 130 047
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>231 263</u> 164 635	<u>206 313</u> 164 635	<u>192 518</u> 164 635	<u>247 336</u> 164 635

225-2.
225-201.

							-	-
225-201-0100	13015-2012	.						
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>311 189</u> 231 336	<u>281 555</u> 231 336	<u>265 170</u> 231 336	<u>330 281</u> 231 336

225-202.

							-	-
225-202-0100	13015-2012	.						
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>95 586</u> 92 528	<u>100 646</u> 97 528	<u>100 097</u> 96 985	<u>99 854</u> 92 528

							-	-
225-202-0102	2	.	1	550	<u>43 869</u> 42 744	<u>45 459</u> 44 315	<u>45 287</u> 44 145	<u>45 210</u> 42 744
225-202-0103	3	.	1	900	<u>59 908</u> 58 208	<u>62 511</u> 60 779	<u>62 229</u> 60 501	<u>62 103</u> 58 208
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>91 134</u> 88 371	<u>95 558</u> 92 742	<u>95 078</u> 92 268	<u>94 866</u> 88 371
225-202-1100	13015-2012	3						
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>153 548</u> 118 781	<u>140 788</u> 118 781	<u>133 702</u> 118 781	<u>161 769</u> 118 781
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>162 938</u> 158 282	<u>170 287</u> 165 544	<u>169 490</u> 164 757	<u>168 977</u> 158 282
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>138 341</u> 133 978	<u>145 616</u> 141 167	<u>144 827</u> 140 387	<u>144 377</u> 133 978
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>165 862</u> 131 322	<u>153 290</u> 131 322	<u>146 309</u> 131 322	<u>173 961</u> 131 322
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>118 928</u> 114 781	<u>126 137</u> 121 904	<u>125 355</u> 121 132	<u>124 996</u> 114 781
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>163 648</u> 128 721	<u>150 903</u> 128 721	<u>143 808</u> 128 721	<u>171 859</u> 128 721
225-202-1200	13015-2012	.						
225-202-1207	15-5	.	1	88	<u>9 229</u> 7 933	<u>8 781</u> 7 933	<u>8 533</u> 7 933	<u>9 518</u> 7 933
225-202-1209	5	.	1	73	<u>7 085</u> 6 021	<u>6 713</u> 6 021	<u>6 506</u> 6 021	<u>7 324</u> 6 021

225-203.

							-	-
225-203-0100	13015-2012	3						
225-203-0101	3 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>98 183</u> 64 565	<u>85 449</u> 64 565	<u>78 408</u> 64 565	<u>106 387</u> 64 565
225-203-0102	5 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>121 472</u> 87 397	<u>108 737</u> 87 397	<u>101 696</u> 87 397	<u>129 676</u> 87 397
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	3	1	2510	<u>66 517</u> 62 967	<u>73 618</u> 69 984	<u>72 848</u> 69 223	<u>72 638</u> 62 967
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>88 045</u> 84 250	<u>95 273</u> 91 393	<u>94 490</u> 90 618	<u>94 145</u> 84 250
225-203-0105	11 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>98 711</u> 65 083	<u>85 976</u> 65 083	<u>78 935</u> 65 083	<u>106 915</u> 65 083
225-203-0106	12 / 2, 13015-2012	3	1	2502	<u>113 338</u> 79 411	<u>100 599</u> 79 411	<u>93 555</u> 79 411	<u>121 546</u> 79 411
225-203-0107	15 / 2, 13015-2012	3	1	2513	<u>163 985</u> 128 925	<u>151 189</u> 128 925	<u>144 114</u> 128 925	<u>172 228</u> 128 925
225-203-0108	15 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>220 365</u> 184 352	<u>207 631</u> 184 352	<u>200 590</u> 184 352	<u>228 569</u> 184 352
225-203-0200	13015-2012	3						

							-	-
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>164 058</u> 129 098	<u>151 303</u> 129 098	<u>144 251</u> 129 098	<u>172 275</u> 129 098
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>157 719</u> 122 883	<u>144 964</u> 122 883	<u>137 912</u> 122 883	<u>165 936</u> 122 883
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>179 190</u> 143 895	<u>166 420</u> 143 895	<u>150 420</u> 136 171	<u>187 417</u> 143 895
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>197 248</u> 161 624	<u>184 487</u> 161 624	<u>177 432</u> 161 624	<u>205 468</u> 161 624
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>211 048</u> 175 153	<u>198 288</u> 175 153	<u>191 233</u> 175 153	<u>219 268</u> 175 153
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>202 293</u> 166 545	<u>189 523</u> 166 545	<u>182 462</u> 166 545	<u>210 520</u> 166 545
225-203-0700	13015-2012	.						
225-203-0701	1	.	1	130	<u>11 763</u> 9 885	<u>11 102</u> 9 885	<u>10 736</u> 9 885	<u>12 190</u> 9 885
225-203-0702	2	.	1	220	<u>20 682</u> 17 488	<u>19 561</u> 17 488	<u>18 942</u> 17 488	<u>21 403</u> 17 488
225-203-0703	3	.	1	350	<u>32 440</u> 27 369	<u>30 658</u> 27 369	<u>29 673</u> 27 369	<u>33 589</u> 27 369
225-203-0704	4	.	1	480	<u>40 534</u> 33 657	<u>38 090</u> 33 657	<u>36 739</u> 33 657	<u>42 108</u> 33 657
225-203-0705	5	.	1	600	<u>59 264</u> 50 498	<u>56 209</u> 50 498	<u>54 505</u> 50 498	<u>61 232</u> 50 498
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>109 252</u> 91 270	<u>102 887</u> 91 270	<u>99 337</u> 91 270	<u>113 352</u> 91 270
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>154 835</u> 129 369	<u>145 822</u> 129 369	<u>140 796</u> 129 369	<u>160 641</u> 129 369

							-	-
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>216 536</u> 175 795	<u>201 872</u> 175 795	<u>193 694</u> 175 795	<u>225 984</u> 175 795
225-203-0900	13015-2012	.						
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>18 473</u> 15 070	<u>17 251</u> 15 070	<u>16 576</u> 15 070	<u>19 261</u> 15 070
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>13 336</u> 10 857	<u>12 445</u> 10 857	<u>11 953</u> 10 857	<u>13 910</u> 10 857
225-203-1000	13015-2012	.						
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 702</u> 1 415	<u>1 600</u> 1 415	<u>1 543</u> 1 415	<u>1 767</u> 1 415
225-203-1002	10	.	1	40	<u>3 044</u> 2 477	<u>2 840</u> 2 477	<u>2 727</u> 2 477	<u>3 175</u> 2 477
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>80 534</u> 66 283	<u>75 442</u> 66 283	<u>72 627</u> 66 283	<u>83 814</u> 66 283

225-204.

							-	-
225-204-0300	2387-2013	.						
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>60 233</u> 46 380	<u>55 141</u> 46 380	<u>52 326</u> 46 380	<u>63 513</u> 46 380
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>83 108</u> 66 589	<u>77 125</u> 66 589	<u>73 817</u> 66 589	<u>86 962</u> 66 589

							-	-
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>93 385</u> 77 298	<u>87 656</u> 77 298	<u>84 489</u> 77 298	<u>97 075</u> 77 298
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>93 452</u> 77 364	<u>87 724</u> 77 364	<u>84 557</u> 77 364	<u>97 142</u> 77 364
225-204-0600	937-92	.						
225-204-0601	1	.	1	800	<u>93 030</u> 81 068	<u>88 956</u> 81 068	<u>86 704</u> 81 068	<u>95 654</u> 81 068
225-204-0602	2	.	1	675	<u>73 728</u> 63 729	<u>70 291</u> 63 729	<u>68 391</u> 63 729	<u>75 942</u> 63 729
225-204-0603	3	.	1	550	<u>62 144</u> 53 956	<u>59 344</u> 53 956	<u>57 796</u> 53 956	<u>63 949</u> 53 956
225-204-0604	4	.	1	475	<u>54 001</u> 46 923	<u>51 582</u> 46 923	<u>50 245</u> 46 923	<u>55 559</u> 46 923
225-204-0605	5	.	1	400	<u>41 492</u> 35 609	<u>39 455</u> 35 609	<u>38 329</u> 35 609	<u>42 804</u> 35 609
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>44 751</u> 38 805	<u>42 715</u> 38 805	<u>41 588</u> 38 805	<u>46 063</u> 38 805
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>24 150</u> 19 875	<u>22 622</u> 19 875	<u>21 778</u> 19 875	<u>25 134</u> 19 875
225-204-0800	2386-2013	.						
225-204-0801	30	.	1	150	<u>16 185</u> 13 967	<u>15 421</u> 13 967	<u>14 999</u> 13 967	<u>16 677</u> 13 967
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>25 217</u> 22 695	<u>24 403</u> 22 695	<u>23 952</u> 22 695	<u>25 742</u> 22 695

							-	-
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>32 778</u> 29 210	<u>29 594</u> 27 093	<u>28 890</u> 27 093	<u>31 687</u> 27 093
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>35 348</u> 31 487	<u>34 075</u> 31 487	<u>33 371</u> 31 487	<u>36 168</u> 31 487
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>45 917</u> 40 834	<u>44 236</u> 40 834	<u>43 307</u> 40 834	<u>46 999</u> 40 834
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>52 740</u> 47 524	<u>51 060</u> 47 524	<u>50 131</u> 47 524	<u>53 823</u> 47 524
225-204-0807	45	.	1	510	<u>85 906</u> 77 759	<u>83 309</u> 77 759	<u>81 874</u> 77 759	<u>87 579</u> 77 759
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>109 612</u> 98 845	<u>106 149</u> 98 845	<u>104 235</u> 98 845	<u>111 842</u> 98 845
225-204-0900	13015-2012	.						
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>46 136</u> 38 895	<u>43 590</u> 38 895	<u>42 182</u> 38 895	<u>47 776</u> 38 895
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>59 948</u> 49 902	<u>56 383</u> 49 902	<u>54 413</u> 49 902	<u>62 244</u> 49 902
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>105 726</u> 83 061	<u>97 452</u> 83 061	<u>92 877</u> 83 061	<u>111 057</u> 83 061
225-204-0907	2-2	.	1	1625	<u>136 368</u> 113 102	<u>128 093</u> 113 102	<u>123 519</u> 113 102	<u>141 698</u> 113 102
225-204-0909	3-1	.	1	2800	<u>177 106</u> 138 152	<u>162 849</u> 138 152	<u>154 967</u> 138 152	<u>186 291</u> 138 152
225-204-0910	3-2	.	1	3600	<u>260 919</u> 210 184	<u>242 589</u> 210 184	<u>232 454</u> 210 184	<u>272 729</u> 210 184

							-	-
225-204-1000	13015-2012	.						
225-204-1001	3	.	1	110	<u>8 573</u> 7 011	<u>8 013</u> 7 011	<u>7 703</u> 7 011	<u>8 934</u> 7 011
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>21 305</u> 17 086	<u>19 778</u> 17 086	<u>18 933</u> 17 086	<u>22 289</u> 17 086
225-204-1200	13015-2012	.						
225-204-1201	-1	.	1	1600	<u>84 554</u> 62 621	<u>76 408</u> 62 621	<u>71 903</u> 62 621	<u>89 803</u> 62 621
225-204-1202	-2	.	1	2400	<u>143 222</u> 110 001	<u>131 002</u> 110 001	<u>124 245</u> 110 001	<u>151 095</u> 110 001
225-204-1203	-3	.	1	3400	<u>196 360</u> 149 425	<u>179 048</u> 149 425	<u>169 476</u> 149 425	<u>207 513</u> 149 425
225-204-1204	-4	.	1	900	<u>70 984</u> 58 187	<u>66 401</u> 58 187	<u>63 867</u> 58 187	<u>73 936</u> 58 187
225-204-1300	13015-2012	.						
225-204-1303	12	.	1	2190	<u>160 586</u> 129 686	<u>149 435</u> 129 686	<u>143 270</u> 129 686	<u>167 770</u> 129 686
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>271 842</u> 238 760	<u>260 691</u> 238 760	<u>254 526</u> 238 760	<u>279 026</u> 238 760
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>416 233</u> 366 507	<u>399 531</u> 366 507	<u>390 297</u> 366 507	<u>426 992</u> 366 507
225-204-1400	13015-2012	.						

							-	-
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>9 166</u> 5 185	<u>7 638</u> 5 185	<u>6 794</u> 5 185	<u>10 150</u> 5 185
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>99 115</u> 87 034	<u>95 042</u> 87 034	<u>92 790</u> 87 034	<u>101 740</u> 87 034
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>123 814</u> 106 180	<u>117 704</u> 106 180	<u>114 325</u> 106 180	<u>127 750</u> 106 180
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>170 027</u> 146 417	<u>161 880</u> 146 417	<u>157 375</u> 146 417	<u>175 275</u> 146 417
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>237 606</u> 203 802	<u>225 895</u> 203 802	<u>219 420</u> 203 802	<u>245 151</u> 203 802
225-204-1500	13015-2012	.						
225-204-1504	5	.	1	500	<u>76 021</u> 68 195	<u>73 475</u> 68 195	<u>72 068</u> 68 195	<u>77 661</u> 68 195
225-204-1505	6	.	1	760	<u>114 182</u> 102 312	<u>110 312</u> 102 312	<u>108 172</u> 102 312	<u>116 675</u> 102 312
225-204-1507	7	.	1	230	<u>26 758</u> 23 319	<u>25 587</u> 23 319	<u>24 940</u> 23 319	<u>27 513</u> 23 319
225-204-1508	7-1	.	1	230	<u>26 758</u> 23 319	<u>25 587</u> 23 319	<u>24 940</u> 23 319	<u>27 513</u> 23 319
225-204-1509	8	.	1	2600	<u>227 984</u> 190 567	<u>214 746</u> 190 567	<u>207 426</u> 190 567	<u>236 513</u> 190 567
225-204-1512	1	.	1	500	<u>57 805</u> 50 336	<u>55 259</u> 50 336	<u>53 852</u> 50 336	<u>59 445</u> 50 336
225-204-1514	3,0-6	.	1	500	<u>82 674</u> 74 717	<u>80 128</u> 74 717	<u>78 721</u> 74 717	<u>84 314</u> 74 717

							-	-
225-204-1515	3,5-6	.	1	760	<u>128 133</u> 115 990	<u>124 263</u> 115 990	<u>122 124</u> 115 990	<u>130 626</u> 115 990
225-204-1518	1 (1,5)	.	1	200	<u>21 972</u> 19 007	<u>20 954</u> 19 007	<u>20 391</u> 19 007	<u>22 628</u> 19 007

225-205.

							-	-
225-205-0100	13015-2012	.						
225-205-0101	1	.	1	10	<u>853</u> 710	<u>802</u> 710	<u>774</u> 710	<u>886</u> 710
225-205-0102	2	.	1	13	<u>975</u> 791	<u>909</u> 791	<u>872</u> 791	<u>1 018</u> 791
225-205-0103	3	.	1	40	<u>2 795</u> 2 233	<u>2 591</u> 2 233	<u>2 478</u> 2 233	<u>2 926</u> 2 233
225-205-0104	4	.	1	90	<u>7 083</u> 5 804	<u>6 625</u> 5 804	<u>6 369</u> 5 804	<u>7 378</u> 5 804
225-205-0105	5	.	1	130	<u>10 731</u> 8 873	<u>10 069</u> 8 873	<u>9 700</u> 8 873	<u>11 157</u> 8 873
225-205-0106	6	.	1	180	<u>17 297</u> 14 677	<u>16 380</u> 14 677	<u>15 869</u> 14 677	<u>17 887</u> 14 677
225-205-0107	7	.	1	230	<u>27 063</u> 23 617	<u>25 892</u> 23 617	<u>25 238</u> 23 617	<u>27 817</u> 23 617
225-205-0108	8	.	1	650	<u>53 248</u> 43 967	<u>49 938</u> 43 967	<u>48 108</u> 43 967	<u>55 380</u> 43 967

							-	-
225-205-0109	9	.	1	1130	<u>70 319</u> 54 621	<u>64 565</u> 54 621	<u>61 384</u> 54 621	<u>74 026</u> 54 621

225-207.

							-	-
225-207-0100	, 13015-2012	3						
225-207-0101	, 0,1 3 13015-2012	3	1	2542	<u>137 976</u> 103 058	<u>125 032</u> 103 058	<u>117 876</u> 103 058	<u>146 314</u> 103 058

226.**226-1.****226-102.**

						-		-
226-102-0400	13015-2012	.						
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>129 754</u> 122 494			
226-102-0700	13015-2012	.						
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 065</u> 1 778	<u>2 460</u> 1 778	<u>2 205</u> 1 778	<u>2 624</u> 1 778

					-			-
226-102-0704	-9	.	1	210	$\frac{8\,444}{7\,246}$	$\frac{10\,105}{7\,246}$	$\frac{9\,036}{7\,246}$	$\frac{10\,794}{7\,246}$

226-103. ,

							-	-
226-103-1400	13015-2012	.						
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	$\frac{14\,428}{9\,329}$	$\frac{12\,493}{9\,329}$	$\frac{11\,423}{9\,329}$	$\frac{15\,674}{9\,329}$
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350			$\frac{13\,108}{8\,136}$	
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	$\frac{10\,673}{7\,423}$	$\frac{9\,451}{7\,423}$	$\frac{8\,776}{7\,423}$	$\frac{11\,461}{7\,423}$
226-103-1405	-1-18-50	.	1	220	$\frac{9\,874}{6\,892}$	$\frac{8\,753}{6\,892}$	$\frac{8\,134}{6\,892}$	$\frac{10\,595}{6\,892}$
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	$\frac{5\,811}{4\,556}$	$\frac{5\,352}{4\,556}$	$\frac{5\,099}{4\,556}$	$\frac{6\,106}{4\,556}$
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80	$\frac{3\,940}{2\,849}$	$\frac{3\,532}{2\,849}$	$\frac{3\,307}{2\,849}$	$\frac{4\,202}{2\,849}$
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	$\frac{3\,172}{2\,350}$	$\frac{2\,867}{2\,350}$	$\frac{2\,698}{2\,350}$	$\frac{3\,369}{2\,350}$
226-103-1409	-2-18-25	.	1	50	$\frac{2\,513}{1\,830}$	$\frac{2\,258}{1\,830}$	$\frac{2\,117}{1\,830}$	$\frac{2\,677}{1\,830}$
226-103-1410	-5	.	1	190	$\frac{9\,550}{6\,956}$	$\frac{8\,583}{6\,956}$	$\frac{8\,048}{6\,956}$	$\frac{10\,174}{6\,956}$
226-103-1800	13015-2012	.						

							-	-
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>29 758</u> 20 051	<u>26 092</u> 20 051	<u>24 065</u> 20 051	<u>32 120</u> 20 051
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>37 499</u> 24 598	<u>32 611</u> 24 598	<u>29 908</u> 24 598	<u>40 648</u> 24 598
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>51 361</u> 36 034	<u>45 607</u> 36 034	<u>42 426</u> 36 034	<u>55 067</u> 36 034

226-105.

							-	-
226-105-0100	13015-2012	.						
226-105-0101	6	.	1	60	<u>5 060</u> 4 200	<u>4 754</u> 4 200	<u>4 585</u> 4 200	<u>5 256</u> 4 200
226-105-0102	7	.	1	320			<u>13 643</u> 8 660	

25.**251.****251-3.****251-302.**

							-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---

							-	-
251-302-0200	65							
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000			
251-302-0300	65							
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000			
251-302-0400	33320-2015	.						
251-302-0401	1	.	1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>20 398</u> 18 500	<u>20 604</u> 18 500	<u>19 576</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>19 553</u> 17 500	<u>19 781</u> 17 500	<u>18 649</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>19 520</u> 17 500	<u>19 743</u> 17 500	<u>18 632</u> 17 500

255.**255-1.****255-101.**

							-	-
255-101-0100	6665-91	3						
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>67 195</u> 51 080	<u>67 195</u> 51 080	<u>64 732</u> 51 080	<u>67 195</u> 51 080

							-	-
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	$\frac{90\,654}{73\,940}$	$\frac{90\,654}{73\,940}$	$\frac{88\,191}{73\,940}$	$\frac{90\,654}{73\,940}$

255-102.

							-	-
255-102-0600	40 80 17608-2017	2						
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	$\frac{3\,331}{2\,670}$	$\frac{3\,331}{2\,670}$	$\frac{3\,232}{2\,670}$	$\frac{3\,331}{2\,670}$
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	$\frac{3\,862}{3\,188}$	$\frac{3\,862}{3\,188}$	$\frac{3\,764}{3\,188}$	$\frac{3\,862}{3\,188}$
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{3\,958}{2\,993}$	$\frac{3\,958}{2\,993}$	$\frac{3\,811}{2\,993}$	$\frac{3\,958}{2\,993}$
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{4\,465}{3\,487}$	$\frac{4\,465}{3\,487}$	$\frac{4\,317}{3\,487}$	$\frac{4\,465}{3\,487}$
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	$\frac{4\,632}{3\,362}$	$\frac{4\,632}{3\,362}$	$\frac{4\,435}{3\,362}$	$\frac{4\,632}{3\,362}$
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	$\frac{5\,008}{3\,728}$	$\frac{5\,008}{3\,728}$	$\frac{4\,811}{3\,728}$	$\frac{5\,008}{3\,728}$
255-102-0800	, c 17608-2017	2						
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	$\frac{20\,849}{20\,200}$			

							-	-
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>21 517</u> 20 810			
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>21 157</u> 20 500			
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>21 825</u> 21 110			
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>22 133</u> 21 410			
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>23 667</u> 22 860			
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>24 180</u> 23 360			
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>24 776</u> 23 890			
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 219</u> 20 560			
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 886</u> 21 170			
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 527</u> 20 860			
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 194</u> 21 470			
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 502</u> 21 770			
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 036</u> 23 220			

							-	-
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 549</u> 23 720			
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>25 146</u> 24 250			
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>21 311</u> 20 650			
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 979</u> 21 260			
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>21 619</u> 20 950			
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>22 287</u> 21 560			
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>22 594</u> 21 860			
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>24 129</u> 23 310			
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>24 642</u> 23 810			
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>25 238</u> 24 340			
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 999</u> 21 320			
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 666</u> 21 930			
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 307</u> 21 620			

							-	-
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 974</u> 22 230			
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 282</u> 22 530			
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 816</u> 23 980			
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 329</u> 24 480			
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>25 926</u> 25 010			
255-102-0900	, c 17608-2017	2						
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>25 519</u> 24 750			
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>26 186</u> 25 360			
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>25 826</u> 25 050			
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>26 494</u> 25 660			
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>26 802</u> 25 960			
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>28 336</u> 27 410			

							-	-
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>29 875</u> 28 910			
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>29 446</u> 28 440			
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 980</u> 25 200			
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 648</u> 25 810			
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 288</u> 25 500			
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 956</u> 26 110			
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 264</u> 26 410			
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 798</u> 27 860			
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>29 311</u> 28 360			
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>29 907</u> 28 890			
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>26 257</u> 25 470			
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 925</u> 26 080			
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>26 565</u> 25 770			

							-	-
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>27 233</u> 26 380			
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>27 541</u> 26 680			
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>29 075</u> 28 130			
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>29 588</u> 28 630			
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>30 184</u> 29 160			
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 709</u> 25 910			
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 376</u> 26 520			
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>27 017</u> 26 210			
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 684</u> 26 820			
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 992</u> 27 120			
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>29 526</u> 28 570			
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>30 039</u> 29 070			
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>30 636</u> 29 600			

255-103.

255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>11 247</u> 11 000
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 204</u> 8 050
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>12 158</u> 11 900
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>9 115</u> 8 950

26.**261.****261-1.****261-101.**

, ,

					， ， ，	-	-	
261-101-0100								
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569

							-	-
261-101-0103	948-92 800	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	948-92 900	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019	<u>3 191</u> 3 019
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863	<u>1 487</u> 863
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764	<u>3 370</u> 2 764
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249	<u>9 548</u> 9 249
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322	<u>2 993</u> 2 322
261-101-0200	,							
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934	<u>24 453</u> 21 934
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435	<u>30 064</u> 27 435
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171	<u>21 635</u> 19 171

							-	-
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768	<u>27 931</u> 25 768
261-101-0300	,							
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767	<u>104 567</u> 100 767
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514	<u>70 650</u> 67 514
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267	<u>3 404</u> 3 267
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111	<u>107 979</u> 104 111
261-101-0383	, , , ; , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382	<u>61 335</u> 58 382

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2023

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ОБЛАСТЬ УЛЫТАУ
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная