

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ  
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

**Нур-Султан 2022**

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ  
2022 жыл (2-шығарылым)**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1  
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Нур-Султан 2022**

## **Алғы сөз**

- |  |   |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН                                      | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ   |
| 2 ҰСЫНҒАН  | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 08.06.2022 ж. № 114-НҚ бұйрығымен<br>10.06.2022 ж. бастап   |

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН                    | АО «КазНИИСА»   |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН                   | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 08.06.2022 года № 114-НҚ<br>с 10.06.2022 г.   |

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

211.	1
211-2.	1
211-4.	19
211-5.	22
211-6.	22
212. , , ,	25
212-5.	25
213.	31
213-1.	31
213-3. , ,	37
221.	37
221-1.	37
222. ,	43
222-1. , ,	43
222-2. ,	46
222-3. , ,	52
225.	55
225-1.	55
225-2.	82
226.	103
226-1.	103



21.  
211.  
211-2.  
211-201.

								-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 561</u>	<u>4 963</u> 4 053	<u>3 792</u> 2 906	<u>6 848</u>	<u>6 104</u>	<u>7 333</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 521</u>	<u>4 957</u> 4 053	<u>3 765</u> 2 885	<u>6 799</u>	<u>6 084</u>	<u>7 281</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 482</u>	<u>4 951</u> 4 053	<u>3 738</u> 2 864	<u>6 750</u>	<u>6 065</u>	<u>7 229</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 482</u>	<u>4 951</u> 4 053	<u>3 738</u> 2 864	<u>6 750</u>	<u>6 065</u>	<u>7 229</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 482</u>	<u>4 951</u> 4 053	<u>3 738</u> 2 864	<u>6 750</u>	<u>6 065</u>	<u>7 229</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 125</u>	<u>4 945</u> 4 053	<u>3 393</u> 2 532	<u>6 384</u>	<u>6 045</u>	<u>6 859</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 927</u>	<u>4 933</u> 4 053	<u>3 221</u> 2 375	<u>6 168</u>	<u>6 007</u>	<u>6 636</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 000</u>	<u>4 945</u> 4 053	<u>3 269</u> 2 410	<u>6 259</u>	<u>6 045</u>	<u>6 734</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>3 699</u>	<u>7 032</u>	<u>2 829</u> 2 270	<u>3 862</u> 2 270	<u>4 483</u> 3 891	<u>7 819</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>3 673</u>	<u>7 006</u>	<u>2 809</u> 2 254	<u>3 834</u> 2 254	<u>4 480</u> 3 891	<u>7 763</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>3 646</u>	<u>6 980</u>	<u>2 789</u> 2 238	<u>3 807</u> 2 238	<u>4 228</u> 3 648	<u>7 707</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>3 646</u>	<u>6 980</u>	<u>2 789</u> 2 238	<u>3 807</u> 2 238	<u>4 228</u> 3 648	<u>7 707</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>3 646</u>	<u>6 980</u>	<u>2 789</u> 2 238	<u>3 807</u> 2 238	<u>4 228</u> 3 648	<u>7 707</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>3 620</u>	<u>6 954</u>	<u>2 769</u> 2 221	<u>3 779</u> 2 221	<u>4 059</u> 3 486	<u>7 334</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 567</u>	<u>6 902</u>	<u>2 728</u> 2 189	<u>3 724</u> 2 189	<u>4 051</u> 3 486	<u>7 104</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>3 620</u>	<u>6 954</u>	<u>2 769</u> 2 221	<u>3 779</u> 2 221	<u>4 059</u> 3 486	<u>7 209</u>

					-	-	-		-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 282</u>	<u>8 873</u>	<u>7 197</u>	<u>3 923</u>	<u>7 312</u>	<u>8 041</u>	<u>5 651</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 237</u>	<u>8 809</u>	<u>7 171</u>	<u>3 895</u>	<u>7 260</u>	<u>7 983</u>	<u>5 639</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 107</u>	<u>8 575</u>	<u>7 145</u>	<u>3 867</u>	<u>7 208</u>	<u>7 926</u>	<u>5 379</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 107</u>	<u>8 575</u>	<u>7 145</u>	<u>3 867</u>	<u>7 208</u>	<u>7 926</u>	<u>5 379</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 107</u>	<u>8 575</u>	<u>7 145</u>	<u>3 867</u>	<u>7 208</u>	<u>7 926</u>	<u>5 379</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 768</u>	<u>8 241</u>	<u>7 119</u>	<u>3 522</u>	<u>6 816</u>	<u>7 528</u>	<u>5 202</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 592</u>	<u>8 059</u>	<u>7 067</u>	<u>3 348</u>	<u>6 716</u>	<u>7 418</u>	<u>5 178</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 675</u>	<u>8 178</u>	<u>7 119</u>	<u>3 397</u>	<u>6 816</u>	<u>7 528</u>	<u>5 202</u>



								-	-	-
211-201-0200	300 1284-2004	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 620</u>	<u>5 045</u> 4 135	<u>3 851</u> 2 964	<u>6 907</u>	<u>6 171</u>	<u>7 393</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 580</u>	<u>5 040</u> 4 135	<u>3 824</u> 2 942	<u>6 858</u>	<u>6 152</u>	<u>7 340</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 540</u>	<u>5 034</u> 4 135	<u>3 796</u> 2 921	<u>6 808</u>	<u>6 133</u>	<u>7 287</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 540</u>	<u>5 034</u> 4 135	<u>3 796</u> 2 921	<u>6 808</u>	<u>6 133</u>	<u>7 287</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 540</u>	<u>5 034</u> 4 135	<u>3 796</u> 2 921	<u>6 808</u>	<u>6 133</u>	<u>7 287</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 176</u>	<u>5 028</u> 4 135	<u>3 445</u> 2 583	<u>6 436</u>	<u>6 113</u>	<u>6 911</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 976</u>	<u>5 016</u> 4 135	<u>3 270</u> 2 422	<u>6 216</u>	<u>6 074</u>	<u>6 684</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 049</u>	<u>5 028</u> 4 135	<u>3 318</u> 2 458	<u>6 308</u>	<u>6 113</u>	<u>6 784</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 681</u>	<u>5 130</u> 4 217	<u>3 912</u> 3 023	<u>6 968</u>	<u>6 240</u>	<u>7 453</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 640</u>	<u>5 124</u> 4 217	<u>3 884</u> 3 001	<u>6 918</u>	<u>6 221</u>	<u>7 400</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 600</u>	<u>5 118</u> 4 217	<u>3 856</u> 2 980	<u>6 868</u>	<u>6 202</u>	<u>7 347</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0200	300 1284-2004	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>3 745</u>	<u>7 100</u>	<u>2 876</u> 2 315	<u>3 908</u> 2 315	<u>4 563</u> 3 969	<u>7 878</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>3 719</u>	<u>7 074</u>	<u>2 855</u> 2 299	<u>3 880</u> 2 299	<u>4 559</u> 3 969	<u>7 822</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>3 692</u>	<u>7 047</u>	<u>2 835</u> 2 282	<u>3 852</u> 2 282	<u>4 302</u> 3 721	<u>7 766</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>3 692</u>	<u>7 047</u>	<u>2 835</u> 2 282	<u>3 852</u> 2 282	<u>4 302</u> 3 721	<u>7 766</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>3 692</u>	<u>7 047</u>	<u>2 835</u> 2 282	<u>3 852</u> 2 282	<u>4 302</u> 3 721	<u>7 766</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>3 665</u>	<u>7 021</u>	<u>2 814</u> 2 266	<u>3 824</u> 2 266	<u>4 130</u> 3 556	<u>7 386</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 612</u>	<u>6 969</u>	<u>2 773</u> 2 233	<u>3 769</u> 2 233	<u>4 123</u> 3 556	<u>7 153</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>3 665</u>	<u>7 021</u>	<u>2 814</u> 2 266	<u>3 824</u> 2 266	<u>4 130</u> 3 556	<u>7 259</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>3 793</u>	<u>7 169</u>	<u>2 923</u> 2 362	<u>3 955</u> 2 362	<u>4 644</u> 4 049	<u>7 939</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>3 766</u>	<u>7 143</u>	<u>2 902</u> 2 345	<u>3 927</u> 2 345	<u>4 640</u> 4 049	<u>7 882</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>3 738</u>	<u>7 117</u>	<u>2 881</u> 2 328	<u>3 899</u> 2 328	<u>4 378</u> 3 795	<u>7 825</u>

					-	-	-		-	-	-
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 355</u>	<u>8 958</u>	<u>7 268</u>	<u>3 983</u>	<u>7 400</u>	<u>8 129</u>	<u>5 731</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 309</u>	<u>8 894</u>	<u>7 242</u>	<u>3 954</u>	<u>7 347</u>	<u>8 070</u>	<u>5 719</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 176</u>	<u>8 655</u>	<u>7 216</u>	<u>3 926</u>	<u>7 295</u>	<u>8 012</u>	<u>5 454</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 176</u>	<u>8 655</u>	<u>7 216</u>	<u>3 926</u>	<u>7 295</u>	<u>8 012</u>	<u>5 454</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 176</u>	<u>8 655</u>	<u>7 216</u>	<u>3 926</u>	<u>7 295</u>	<u>8 012</u>	<u>5 454</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 831</u>	<u>8 315</u>	<u>7 190</u>	<u>3 574</u>	<u>6 895</u>	<u>7 608</u>	<u>5 273</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 652</u>	<u>8 131</u>	<u>7 138</u>	<u>3 396</u>	<u>6 794</u>	<u>7 497</u>	<u>5 249</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 736</u>	<u>8 252</u>	<u>7 190</u>	<u>3 447</u>	<u>6 895</u>	<u>7 608</u>	<u>5 273</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 428</u>	<u>9 045</u>	<u>7 341</u>	<u>4 043</u>	<u>7 490</u>	<u>8 218</u>	<u>5 812</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 382</u>	<u>8 980</u>	<u>7 315</u>	<u>4 014</u>	<u>7 436</u>	<u>8 160</u>	<u>5 800</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 247</u>	<u>8 737</u>	<u>7 289</u>	<u>3 985</u>	<u>7 383</u>	<u>8 101</u>	<u>5 530</u>

								-	-	-
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 600</u>	$\frac{5\,118}{4\,217}$	$\frac{3\,856}{2\,980}$	<u>6 868</u>	<u>6 202</u>	<u>7 347</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 600</u>	$\frac{5\,118}{4\,217}$	$\frac{3\,856}{2\,980}$	<u>6 868</u>	<u>6 202</u>	<u>7 347</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 229</u>	$\frac{5\,112}{4\,217}$	$\frac{3\,498}{2\,635}$	<u>6 488</u>	<u>6 182</u>	<u>6 963</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 025</u>	$\frac{5\,100}{4\,217}$	$\frac{3\,319}{2\,471}$	<u>6 266</u>	<u>6 144</u>	<u>6 734</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 099</u>	$\frac{5\,112}{4\,217}$	$\frac{3\,368}{2\,507}$	<u>6 359</u>	<u>6 182</u>	<u>6 834</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 743</u>	$\frac{5\,216}{4\,302}$	$\frac{3\,973}{3\,083}$	<u>7 029</u>	<u>6 311</u>	<u>7 515</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 702</u>	$\frac{5\,210}{4\,302}$	$\frac{3\,945}{3\,061}$	<u>6 979</u>	<u>6 292</u>	<u>7 461</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 661</u>	$\frac{5\,204}{4\,302}$	$\frac{3\,917}{3\,039}$	<u>6 929</u>	<u>6 272</u>	<u>7 407</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 661</u>	$\frac{5\,204}{4\,302}$	$\frac{3\,917}{3\,039}$	<u>6 929</u>	<u>6 272</u>	<u>7 407</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 661</u>	$\frac{5\,204}{4\,302}$	$\frac{3\,917}{3\,039}$	<u>6 929</u>	<u>6 272</u>	<u>7 407</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 283</u>	$\frac{5\,198}{4\,302}$	$\frac{3\,552}{2\,687}$	<u>6 542</u>	<u>6 253</u>	<u>7 017</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 075</u>	$\frac{5\,186}{4\,302}$	$\frac{3\,369}{2\,520}$	<u>6 316</u>	<u>6 214</u>	<u>6 784</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>3 738</u>	<u>7 117</u>	<u>2 881</u> 2 328	<u>3 899</u> 2 328	<u>4 378</u> 3 795	<u>7 825</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>3 738</u>	<u>7 117</u>	<u>2 881</u> 2 328	<u>3 899</u> 2 328	<u>4 378</u> 3 795	<u>7 825</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>3 711</u>	<u>7 091</u>	<u>2 860</u> 2 311	<u>3 871</u> 2 311	<u>4 202</u> 3 627	<u>7 438</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 657</u>	<u>7 039</u>	<u>2 819</u> 2 277	<u>3 814</u> 2 277	<u>4 195</u> 3 627	<u>7 202</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>3 711</u>	<u>7 091</u>	<u>2 860</u> 2 311	<u>3 871</u> 2 311	<u>4 202</u> 3 627	<u>7 309</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>3 841</u>	<u>7 239</u>	<u>2 971</u> 2 409	<u>4 004</u> 2 409	<u>4 726</u> 4 129	<u>8 000</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>3 813</u>	<u>7 213</u>	<u>2 950</u> 2 392	<u>3 975</u> 2 392	<u>4 722</u> 4 129	<u>7 943</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>3 786</u>	<u>7 187</u>	<u>2 929</u> 2 374	<u>3 946</u> 2 374	<u>4 456</u> 3 871	<u>7 886</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>3 786</u>	<u>7 187</u>	<u>2 929</u> 2 374	<u>3 946</u> 2 374	<u>4 456</u> 3 871	<u>7 886</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>3 786</u>	<u>7 187</u>	<u>2 929</u> 2 374	<u>3 946</u> 2 374	<u>4 456</u> 3 871	<u>7 886</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>3 758</u>	<u>7 161</u>	<u>2 907</u> 2 357	<u>3 918</u> 2 357	<u>4 276</u> 3 699	<u>7 492</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 704</u>	<u>7 109</u>	<u>2 865</u> 2 323	<u>3 861</u> 2 323	<u>4 269</u> 3 699	<u>7 252</u>

					-	-	-		-	-	-
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 247</u>	<u>8 737</u>	<u>7 289</u>	<u>3 985</u>	<u>7 383</u>	<u>8 101</u>	<u>5 530</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 247</u>	<u>8 737</u>	<u>7 289</u>	<u>3 985</u>	<u>7 383</u>	<u>8 101</u>	<u>5 530</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 896</u>	<u>8 391</u>	<u>7 263</u>	<u>3 626</u>	<u>6 976</u>	<u>7 689</u>	<u>5 345</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 714</u>	<u>8 205</u>	<u>7 211</u>	<u>3 446</u>	<u>6 874</u>	<u>7 576</u>	<u>5 321</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 798</u>	<u>8 326</u>	<u>7 263</u>	<u>3 497</u>	<u>6 976</u>	<u>7 689</u>	<u>5 345</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 503</u>	<u>9 133</u>	<u>7 415</u>	<u>4 105</u>	<u>7 582</u>	<u>8 310</u>	<u>5 894</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 457</u>	<u>9 068</u>	<u>7 389</u>	<u>4 075</u>	<u>7 527</u>	<u>8 250</u>	<u>5 882</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 320</u>	<u>8 821</u>	<u>7 363</u>	<u>4 046</u>	<u>7 473</u>	<u>8 191</u>	<u>5 607</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 320</u>	<u>8 821</u>	<u>7 363</u>	<u>4 046</u>	<u>7 473</u>	<u>8 191</u>	<u>5 607</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 320</u>	<u>8 821</u>	<u>7 363</u>	<u>4 046</u>	<u>7 473</u>	<u>8 191</u>	<u>5 607</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 961</u>	<u>8 469</u>	<u>7 337</u>	<u>3 680</u>	<u>7 058</u>	<u>7 771</u>	<u>5 419</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 777</u>	<u>8 280</u>	<u>7 285</u>	<u>3 496</u>	<u>6 955</u>	<u>7 658</u>	<u>5 395</u>

								-	-	-
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 151</u>	<u>5 198</u> 4 302	<u>3 419</u> 2 558	<u>6 410</u>	<u>6 253</u>	<u>6 885</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 805</u>	<u>5 304</u> 4 388	<u>4 036</u> 3 145	<u>7 092</u>	<u>6 383</u>	<u>7 578</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 764</u>	<u>5 298</u> 4 388	<u>4 007</u> 3 123	<u>7 041</u>	<u>6 364</u>	<u>7 523</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 723</u>	<u>5 292</u> 4 388	<u>3 979</u> 3 100	<u>6 991</u>	<u>6 344</u>	<u>7 469</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 723</u>	<u>5 292</u> 4 388	<u>3 979</u> 3 100	<u>6 991</u>	<u>6 344</u>	<u>7 469</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 723</u>	<u>5 292</u> 4 388	<u>3 979</u> 3 100	<u>6 991</u>	<u>6 344</u>	<u>7 469</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 338</u>	<u>5 286</u> 4 388	<u>3 606</u> 2 741	<u>6 597</u>	<u>6 325</u>	<u>7 072</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 127</u>	<u>5 274</u> 4 388	<u>3 421</u> 2 571	<u>6 368</u>	<u>6 286</u>	<u>6 836</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 203</u>	<u>5 286</u> 4 388	<u>3 471</u> 2 609	<u>6 462</u>	<u>6 325</u>	<u>6 937</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 870</u>	<u>5 393</u> 4 475	<u>4 100</u> 3 208	<u>7 156</u>	<u>6 456</u>	<u>7 642</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 828</u>	<u>5 387</u> 4 475	<u>4 071</u> 3 185	<u>7 105</u>	<u>6 437</u>	<u>7 587</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>3 758</u>	<u>7 161</u>	<u>2 907</u> 2 357	<u>3 918</u> 2 357	<u>4 276</u> 3 699	<u>7 360</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>3 890</u>	<u>7 311</u>	<u>3 020</u> 2 457	<u>4 053</u> 2 457	<u>4 810</u> 4 212	<u>8 063</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>3 862</u>	<u>7 285</u>	<u>2 999</u> 2 440	<u>4 024</u> 2 440	<u>4 807</u> 4 212	<u>8 006</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>3 834</u>	<u>7 259</u>	<u>2 977</u> 2 422	<u>3 995</u> 2 422	<u>4 535</u> 3 949	<u>7 948</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>3 834</u>	<u>7 259</u>	<u>2 977</u> 2 422	<u>3 995</u> 2 422	<u>4 535</u> 3 949	<u>7 948</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>3 834</u>	<u>7 259</u>	<u>2 977</u> 2 422	<u>3 995</u> 2 422	<u>4 535</u> 3 949	<u>7 948</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>3 807</u>	<u>7 233</u>	<u>2 956</u> 2 404	<u>3 966</u> 2 404	<u>4 352</u> 3 773	<u>7 547</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 751</u>	<u>7 181</u>	<u>2 912</u> 2 369	<u>3 908</u> 2 369	<u>4 345</u> 3 773	<u>7 304</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>3 807</u>	<u>7 233</u>	<u>2 956</u> 2 404	<u>3 966</u> 2 404	<u>4 352</u> 3 773	<u>7 412</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>3 940</u>	<u>8 598</u>	<u>3 070</u> 2 506	<u>4 103</u> 2 506	<u>4 896</u> 4 296	<u>8 127</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>3 912</u>	<u>8 564</u>	<u>3 048</u> 2 488	<u>4 074</u> 2 488	<u>4 893</u> 4 296	<u>8 069</u>



					-	-	-		-	-	-
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 862</u>	<u>8 403</u>	<u>7 337</u>	<u>3 548</u>	<u>7 058</u>	<u>7 771</u>	<u>5 419</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 580</u>	<u>9 224</u>	<u>7 490</u>	<u>4 168</u>	<u>7 675</u>	<u>8 403</u>	<u>5 979</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 533</u>	<u>9 158</u>	<u>7 464</u>	<u>4 138</u>	<u>7 620</u>	<u>8 343</u>	<u>5 966</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 393</u>	<u>8 907</u>	<u>7 438</u>	<u>4 108</u>	<u>7 565</u>	<u>8 283</u>	<u>5 686</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 393</u>	<u>8 907</u>	<u>7 438</u>	<u>4 108</u>	<u>7 565</u>	<u>8 283</u>	<u>5 686</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 393</u>	<u>8 907</u>	<u>7 438</u>	<u>4 108</u>	<u>7 565</u>	<u>8 283</u>	<u>5 686</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 028</u>	<u>8 548</u>	<u>7 412</u>	<u>3 735</u>	<u>7 143</u>	<u>7 855</u>	<u>5 495</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 841</u>	<u>8 357</u>	<u>7 360</u>	<u>3 547</u>	<u>7 038</u>	<u>7 741</u>	<u>5 471</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 927</u>	<u>8 481</u>	<u>7 412</u>	<u>3 600</u>	<u>7 143</u>	<u>7 855</u>	<u>5 495</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 658</u>	<u>9 316</u>	<u>8 781</u>	<u>4 232</u>	<u>7 770</u>	<u>9 712</u>	<u>6 064</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 611</u>	<u>9 250</u>	<u>8 746</u>	<u>4 201</u>	<u>7 715</u>	<u>9 643</u>	<u>6 052</u>

								-	-	-
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 786</u>	<u>5 381</u> 4 475	<u>4 042</u> 3 162	<u>7 054</u>	<u>6 418</u>	<u>7 533</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 786</u>	<u>5 381</u> 4 475	<u>4 042</u> 3 162	<u>7 054</u>	<u>6 418</u>	<u>7 533</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 786</u>	<u>5 381</u> 4 475	<u>4 042</u> 3 162	<u>7 054</u>	<u>6 418</u>	<u>7 533</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 394</u>	<u>5 375</u> 4 475	<u>3 662</u> 2 796	<u>6 653</u>	<u>6 398</u>	<u>7 128</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 179</u>	<u>5 364</u> 4 475	<u>3 473</u> 2 622	<u>6 420</u>	<u>6 359</u>	<u>6 888</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 256</u>	<u>5 375</u> 4 475	<u>3 525</u> 2 661	<u>6 515</u>	<u>6 398</u>	<u>6 990</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 902</u>	<u>5 439</u> 4 520	<u>4 133</u> 3 240	<u>7 189</u>	<u>6 494</u>	<u>7 674</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 860</u>	<u>5 433</u> 4 520	<u>4 104</u> 3 217	<u>7 138</u>	<u>6 474</u>	<u>7 620</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 818</u>	<u>5 427</u> 4 520	<u>4 074</u> 3 194	<u>7 086</u>	<u>6 455</u>	<u>7 565</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 818</u>	<u>5 427</u> 4 520	<u>4 074</u> 3 194	<u>7 086</u>	<u>6 455</u>	<u>7 565</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 818</u>	<u>5 427</u> 4 520	<u>4 074</u> 3 194	<u>7 086</u>	<u>6 455</u>	<u>7 565</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 422</u>	<u>5 421</u> 4 520	<u>3 691</u> 2 824	<u>6 681</u>	<u>6 436</u>	<u>7 156</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>3 884</u>	<u>8 529</u>	<u>3 027</u> 2 470	<u>4 044</u> 2 470	<u>4 615</u> 4 028	<u>8 011</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>3 884</u>	<u>8 529</u>	<u>3 027</u> 2 470	<u>4 044</u> 2 470	<u>4 615</u> 4 028	<u>8 011</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>3 884</u>	<u>8 529</u>	<u>3 027</u> 2 470	<u>4 044</u> 2 470	<u>4 615</u> 4 028	<u>8 011</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>3 856</u>	<u>8 494</u>	<u>3 005</u> 2 452	<u>4 015</u> 2 452	<u>4 429</u> 3 849	<u>7 603</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 799</u>	<u>8 425</u>	<u>2 961</u> 2 417	<u>3 956</u> 2 417	<u>4 421</u> 3 849	<u>7 356</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>3 856</u>	<u>8 494</u>	<u>3 005</u> 2 452	<u>4 015</u> 2 452	<u>4 429</u> 3 849	<u>7 465</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>3 966</u>	<u>8 636</u>	<u>3 096</u> 2 531	<u>4 128</u> 2 531	<u>4 940</u> 4 339	<u>8 160</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>3 937</u>	<u>8 601</u>	<u>3 074</u> 2 513	<u>4 099</u> 2 513	<u>4 936</u> 4 339	<u>8 102</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>3 909</u>	<u>8 566</u>	<u>3 052</u> 2 495	<u>4 069</u> 2 495	<u>4 656</u> 4 068	<u>8 043</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>3 909</u>	<u>8 566</u>	<u>3 052</u> 2 495	<u>4 069</u> 2 495	<u>4 656</u> 4 068	<u>8 043</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>3 909</u>	<u>8 566</u>	<u>3 052</u> 2 495	<u>4 069</u> 2 495	<u>4 656</u> 4 068	<u>8 043</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>3 881</u>	<u>8 532</u>	<u>3 030</u> 2 477	<u>4 040</u> 2 477	<u>4 468</u> 3 887	<u>7 631</u>

					-	-	-		-	-	-
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 469</u>	<u>8 994</u>	<u>8 712</u>	<u>4 171</u>	<u>7 659</u>	<u>9 573</u>	<u>5 767</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 469</u>	<u>8 994</u>	<u>8 712</u>	<u>4 171</u>	<u>7 659</u>	<u>9 573</u>	<u>5 767</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 469</u>	<u>8 994</u>	<u>8 712</u>	<u>4 171</u>	<u>7 659</u>	<u>9 573</u>	<u>5 767</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 097</u>	<u>8 629</u>	<u>8 677</u>	<u>3 791</u>	<u>7 228</u>	<u>9 129</u>	<u>5 572</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 906</u>	<u>8 435</u>	<u>8 608</u>	<u>3 600</u>	<u>7 123</u>	<u>8 996</u>	<u>5 548</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 993</u>	<u>8 560</u>	<u>8 677</u>	<u>3 653</u>	<u>7 228</u>	<u>9 129</u>	<u>5 572</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 975</u>	<u>8 478</u>	<u>8 820</u>	<u>4 264</u>	<u>7 819</u>	<u>9 761</u>	<u>6 108</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 932</u>	<u>8 433</u>	<u>8 786</u>	<u>4 234</u>	<u>7 763</u>	<u>9 691</u>	<u>6 096</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 890</u>	<u>8 250</u>	<u>8 751</u>	<u>4 204</u>	<u>7 707</u>	<u>9 621</u>	<u>5 808</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 890</u>	<u>8 250</u>	<u>8 751</u>	<u>4 204</u>	<u>7 707</u>	<u>9 621</u>	<u>5 808</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 890</u>	<u>8 250</u>	<u>8 751</u>	<u>4 204</u>	<u>7 707</u>	<u>9 621</u>	<u>5 808</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 493</u>	<u>7 936</u>	<u>8 716</u>	<u>3 819</u>	<u>7 272</u>	<u>9 173</u>	<u>5 611</u>

								-	-	-
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 206</u>	<u>5 409</u> 4 520	<u>3 500</u> 2 648	<u>6 447</u>	<u>6 397</u>	<u>6 915</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 283</u>	<u>5 421</u> 4 520	<u>3 552</u> 2 688	<u>6 542</u>	<u>6 436</u>	<u>7 017</u>
211-201-0712	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400			<u>4 374</u> 3 784	<u>7 744</u>		
211-201-0713	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390			<u>4 202</u> 3 619	<u>7 548</u>		
211-201-0714	10-20 ( ), 1,2	3	1	1380			<u>4 312</u> 3 730	<u>7 633</u>		
211-201-0715	20-40 ( ), 1,2	3	1	1370			<u>3 383</u> 2 824	<u>6 681</u>		
211-201-0800	1400 1284-2004	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400		<u>5 439</u> 4 520	<u>4 133</u> 3 240		<u>6 494</u>	
211-201-0802	5-20	3	1	1390		<u>5 433</u> 4 520	<u>4 104</u> 3 217		<u>6 474</u>	
211-201-0803	10-15	3	1	1380		<u>5 427</u> 4 520	<u>4 074</u> 3 194		<u>6 455</u>	
211-201-0804	10-20	3	1	1380		<u>5 427</u> 4 520	<u>4 074</u> 3 194		<u>6 455</u>	
211-201-0805	15-20	3	1	1380		<u>5 427</u> 4 520	<u>4 074</u> 3 194		<u>6 455</u>	
211-201-0806	20-40	3	1	1370		<u>5 421</u> 4 520	<u>3 691</u> 2 824		<u>6 436</u>	

					-	-	-	-	-	-
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 824</u>	<u>8 462</u>	<u>2 985</u> 2 441	<u>3 981</u> 2 441	<u>4 461</u> 3 887	<u>7 383</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>3 881</u>	<u>8 532</u>	<u>3 030</u> 2 477	<u>4 040</u> 2 477	<u>4 468</u> 3 887	<u>7 492</u>
211-201-0712	1,2 5-10 ( ),	3	1	1400						
211-201-0713	1,2 5-20 ( ),	3	1	1390						
211-201-0714	1,2 10-20 ( ),	3	1	1380						
211-201-0715	1,2 20-40 ( ),	3	1	1370						
211-201-0800	1284-2004 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>3 966</u>	<u>8 636</u>	<u>3 096</u> 2 531	<u>4 128</u> 2 531	<u>4 940</u> 4 339	<u>8 160</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>3 937</u>	<u>8 601</u>	<u>3 074</u> 2 513	<u>4 099</u> 2 513	<u>4 936</u> 4 339	<u>8 102</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>3 909</u>	<u>8 566</u>	<u>3 052</u> 2 495	<u>4 069</u> 2 495	<u>4 656</u> 4 068	<u>8 043</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>3 909</u>	<u>8 566</u>	<u>3 052</u> 2 495	<u>4 069</u> 2 495	<u>4 656</u> 4 068	<u>8 043</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>3 909</u>	<u>8 566</u>	<u>3 052</u> 2 495	<u>4 069</u> 2 495	<u>4 656</u> 4 068	<u>8 043</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>3 881</u>	<u>8 532</u>	<u>3 030</u> 2 477	<u>4 040</u> 2 477	<u>4 468</u> 3 887	<u>7 631</u>

					-	-	-		-	-	-
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 276</u>	<u>7 781</u>	<u>8 647</u>	<u>3 627</u>	<u>7 166</u>	<u>9 039</u>	<u>5 587</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 354</u>	<u>7 867</u>	<u>8 716</u>	<u>3 680</u>	<u>7 272</u>	<u>9 173</u>	<u>5 611</u>
211-201-0712	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400	<u>6 530</u>			<u>4 820</u>			
211-201-0713	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	<u>6 343</u>			<u>4 644</u>			
211-201-0714	10-20 ( ), 1,2	3	1	1380	<u>6 437</u>			<u>4 751</u>			
211-201-0715	20-40 ( ), 1,2	3	1	1370	<u>5 493</u>			<u>3 819</u>			
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400		<u>8 478</u>	<u>8 820</u>		<u>7 819</u>	<u>9 761</u>	
211-201-0802	5-20	3	1	1390		<u>8 433</u>	<u>8 786</u>		<u>7 763</u>	<u>9 691</u>	
211-201-0803	10-15	3	1	1380		<u>8 250</u>	<u>8 751</u>		<u>7 707</u>	<u>9 621</u>	
211-201-0804	10-20	3	1	1380		<u>8 250</u>	<u>8 751</u>		<u>7 707</u>	<u>9 621</u>	
211-201-0805	15-20	3	1	1380		<u>8 250</u>	<u>8 751</u>		<u>7 707</u>	<u>9 621</u>	
211-201-0806	20-40	3	1	1370		<u>7 936</u>	<u>8 716</u>		<u>7 272</u>	<u>9 173</u>	

8.04-08-2021

								-	-	-
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350		$\frac{5\,409}{4\,520}$	$\frac{3\,500}{2\,648}$		$\frac{6\,397}{2\,688}$	
211-201-0808	70	3	1	1370		$\frac{5\,421}{4\,520}$	$\frac{3\,552}{2\,688}$		$\frac{6\,436}{2\,688}$	
211-201-0809	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400			$\frac{4\,688}{3\,784}$			
211-201-0810	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390			$\frac{4\,655}{3\,757}$			
211-201-0811	10-20 ( ), 1,2	3	1	1380			$\frac{4\,621}{3\,730}$			
211-201-0812	20-40 ( ), 1,2	3	1	1370						

**211-206.**

								-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	$\frac{5\,495}{2\,803}$	$\frac{3\,664}{2\,803}$	$\frac{5\,495}{2\,803}$	$\frac{5\,106}{2\,803}$	$\frac{5\,495}{2\,803}$	$\frac{4\,262}{3\,688}$

**211-4.**



					-	-	-	-	-	-
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 824</u>	<u>8 462</u>	<u>2 985</u> 2 441	<u>3 981</u> 2 441	<u>4 461</u> 3 887	<u>7 383</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>3 881</u>	<u>8 532</u>	<u>3 030</u> 2 477	<u>4 040</u> 2 477	<u>4 468</u> 3 887	<u>7 492</u>
211-201-0809	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400	<u>4 611</u>		<u>3 741</u> 3 164	<u>4 774</u> 3 164		<u>8 715</u>
211-201-0810	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390	<u>4 578</u>		<u>3 715</u> 3 141	<u>4 740</u> 3 141		<u>8 653</u>
211-201-0811	10-20 ( ), 1,2	3	1	1380	<u>4 545</u>		<u>3 688</u> 3 119	<u>4 706</u> 3 119		<u>8 591</u>
211-201-0812	20-40 ( ), 1,2	3	1	1370	<u>4 512</u>		<u>3 661</u> 3 096	<u>4 672</u> 3 096		

					-	-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>5 265</u>	<u>4 464</u> 3 887	<u>7 576</u>	<u>7 893</u>	<u>5 495</u>	<u>5 495</u>	<u>5 495</u>

8.04-08-2021

					-	-	-		-	-	-
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350		<u>7 781</u>	<u>8 647</u>		<u>7 166</u>	<u>9 039</u>	
211-201-0808	70	3	1	1370		<u>7 867</u>	<u>8 716</u>		<u>7 272</u>	<u>9 173</u>	
211-201-0809	5-10 ( ), 1,2	3	1	1400							
211-201-0810	5-20 ( ), 1,2	3	1	1390							
211-201-0811	10-20 ( ), 1,2	3	1	1380							
211-201-0812	20-40 ( ), 1,2	3	1	1370							

					-
211-206-0100	7392-2014	3			
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>5 599</u>

**211-401.**

								-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>1 440</u>	<u>4 437</u> 3 480	<u>3 859</u>	<u>2 220</u>	<u>5 673</u>	<u>3 599</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>1 440</u>	<u>4 437</u> 3 480	<u>3 859</u>	<u>2 220</u>	<u>5 673</u>	<u>3 599</u>

**211-5.****211-501.**

								-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 100</u> 2 170	<u>5 304</u>	<u>7 599</u>	<u>3 040</u> 2 441	<u>7 415</u>	<u>7 293</u>

**211-6.****211-601.**

								-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>9 053</u>	<u>7 388</u>	<u>11 827</u>	<u>5 867</u>	<u>9 053</u>	<u>6 047</u>

					-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 142</u>	<u>7 968</u>	<u>2 211</u> <u>1 627</u>	<u>3 317</u>	<u>4 119</u>	<u>4 639</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>3 142</u>	<u>7 968</u>	<u>2 211</u> <u>1 627</u>	<u>3 317</u>	<u>4 119</u>	<u>4 639</u>

					-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3						
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>8 245</u>	<u>6 026</u>	<u>8 107</u>	<u>4 292</u>

					-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>8 315</u>	<u>6 556</u>	<u>5 080</u> <u>3 435</u>	<u>11 827</u>	<u>7 121</u>	<u>9 053</u>

					-	-	-		-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>1 288</u> 723	<u>3 150</u>	<u>5 940</u>	<u>3 354</u>	<u>4 379</u>	<u>4 899</u>	<u>3 180</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>1 565</u> 994	<u>3 150</u>	<u>6 032</u>	<u>3 446</u>	<u>4 471</u>	<u>4 899</u>	<u>3 180</u>

					-	-		-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>11 827</u>	<u>9 053</u>	<u>8 220</u>	<u>6 428</u>	<u>8 647</u>	<u>9 053</u>

**211-603.**

- -

								-	-	-
211-603-0100	25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 268</u>	<u>6 268</u>	<u>6 268</u>	<u>6 268</u>	<u>6 268</u>	<u>6 268</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>6 360</u>	<u>6 360</u>	<u>6 360</u>	<u>6 360</u>	<u>6 360</u>	<u>6 360</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>

**212.**

, , ,

**212-5.****212-501.**

								-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>21 800</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>22 565</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 800</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>22 565</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792

					-	-	-	-	-	-
211-603-0100	25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 268</u>	<u>6 268</u>	<u>6 268</u>	<u>6 268</u>	<u>3 990</u> <u>3 390</u>	<u>6 268</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>6 360</u>	<u>6 360</u>	<u>6 360</u>	<u>6 360</u>	<u>4 083</u> <u>3 480</u>	<u>6 360</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>	<u>4 036</u> <u>3 435</u>	<u>6 314</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>	<u>4 036</u> <u>3 435</u>	<u>6 314</u>

[illegible]

					-	-	-		-	-	-
211-603-0100	25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 268</u>	<u>8 235</u>	<u>6 268</u>	<u>6 268</u>	<u>6 268</u>	<u>6 268</u>	<u>5 200</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>6 360</u>	<u>8 327</u>	<u>6 360</u>	<u>6 360</u>	<u>6 360</u>	<u>6 360</u>	<u>5 292</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 314</u>	<u>8 281</u>	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>	<u>5 246</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 314</u>	<u>8 281</u>	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>	<u>6 314</u>	<u>5 246</u>

					-	-	-		-	-	-
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>21 575</u> 20 792	<u>22 856</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 049</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>22 797</u> 20 792
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 575</u> 20 792	<u>22 856</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 049</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>22 797</u> 20 792



								-	-	-
212-501-0104	, II		1	1000	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 432</u> 24 356	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>22 565</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 191</u> 24 119	<u>26 191</u> 24 119	<u>26 191</u> 24 119	<u>26 191</u> 24 119	<u>26 191</u> 24 119	<u>26 191</u> 24 119
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 605</u> 24 843	<u>27 278</u> 24 843	<u>27 278</u> 24 843	<u>26 696</u> 24 843	<u>27 278</u> 24 843	<u>27 278</u> 24 843
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 678</u> 24 597	<u>26 678</u> 24 597	<u>26 678</u> 24 597	<u>26 678</u> 24 597	<u>26 678</u> 24 597	<u>26 678</u> 24 597
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094
212-501-0207	, II		1	1000	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 652</u> 23 249	<u>25 652</u> 23 249	<u>25 652</u> 23 249	<u>25 070</u> 23 249	<u>25 652</u> 23 249	<u>25 652</u> 23 249

					-	-	-	-	-	-
212-501-0104	, II		1	1000	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 191</u> 24 119	<u>26 191</u> 24 119	<u>26 191</u> 24 119	<u>26 191</u> 24 119	<u>26 191</u> 24 119	<u>26 191</u> 24 119
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 278</u> 24 843	<u>27 278</u> 24 843	<u>27 278</u> 24 843	<u>27 278</u> 24 843	<u>27 278</u> 24 843	<u>27 278</u> 24 843
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 678</u> 24 597	<u>26 678</u> 24 597	<u>26 678</u> 24 597	<u>26 678</u> 24 597	<u>26 678</u> 24 597	<u>26 678</u> 24 597
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094
212-501-0207	, II		1	1000	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 652</u> 23 249	<u>25 652</u> 23 249	<u>25 652</u> 23 249	<u>25 652</u> 23 249	<u>25 652</u> 23 249	<u>25 652</u> 23 249

					-	-	-		-	-	-
212-501-0104	, II		1	1000	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>21 575</u> 20 792	<u>22 856</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 049</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>22 797</u> 20 792
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 191</u> 24 119	<u>26 191</u> 24 119	<u>26 191</u> 24 119	<u>26 191</u> 24 119	<u>26 191</u> 24 119	<u>26 191</u> 24 119	<u>26 191</u> 24 119
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 707</u> 24 843	<u>26 987</u> 24 843	<u>27 278</u> 24 843	<u>27 181</u> 24 843	<u>27 278</u> 24 843	<u>27 278</u> 24 843	<u>26 929</u> 24 843
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 678</u> 24 597	<u>26 678</u> 24 597	<u>26 678</u> 24 597	<u>26 678</u> 24 597	<u>26 678</u> 24 597	<u>26 678</u> 24 597	<u>26 678</u> 24 597
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094
212-501-0207	, II		1	1000	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094	<u>27 185</u> 25 094
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 081</u> 23 249	<u>25 361</u> 23 249	<u>25 652</u> 23 249	<u>25 555</u> 23 249	<u>25 652</u> 23 249	<u>25 652</u> 23 249	<u>25 303</u> 23 249

**212-502.**

								-	-	-
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 597</u> 25 156	<u>27 597</u> 25 156	<u>27 597</u> 25 156	<u>27 016</u> 25 156	<u>27 597</u> 25 156	<u>27 597</u> 25 156
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 378</u> 24 941	<u>27 378</u> 24 941	<u>27 378</u> 24 941	<u>26 796</u> 24 941	<u>27 378</u> 24 941	<u>27 378</u> 24 941

**212-503.**

								-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>29 323</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168
212-503-0102	-15		1	1000	<u>27 443</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325
212-503-0103	-20		1	1000	<u>26 410</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313

**213.****213-1.**

[illegible][illegible]

					-	-	-		-	-	-
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 026</u> 25 156	<u>27 307</u> 25 156	<u>27 597</u> 25 156	<u>27 500</u> 25 156	<u>27 597</u> 25 156	<u>27 597</u> 25 156	<u>27 248</u> 25 156
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 807</u> 24 941	<u>27 087</u> 24 941	<u>27 378</u> 24 941	<u>27 281</u> 24 941	<u>27 378</u> 24 941	<u>27 378</u> 24 941	<u>27 029</u> 24 941

					-	-	-		-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313

**213-101.**

								-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>75 366</u> 70 513	<u>94 874</u> 70 513	<u>83 686</u> 70 513	<u>79 421</u> 70 513	<u>108 644</u> 70 513	<u>82 251</u> 70 513
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>65 627</u> 61 473	<u>82 201</u> 61 473	<u>72 696</u> 61 473	<u>69 072</u> 61 473	<u>93 900</u> 61 473	<u>71 477</u> 61 473
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>76 693</u> 72 321	<u>93 266</u> 72 321	<u>83 761</u> 72 321	<u>80 137</u> 72 321	<u>104 965</u> 72 321	<u>82 542</u> 72 321
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>88 680</u> 84 074	<u>105 253</u> 84 074	<u>95 748</u> 84 074	<u>92 125</u> 84 074	<u>116 952</u> 84 074	<u>94 529</u> 84 074
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>100 951</u> 94 922	<u>124 360</u> 94 922	<u>110 935</u> 94 922	<u>105 817</u> 94 922	<u>140 884</u> 94 922	<u>109 213</u> 94 922
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>100 951</u> 94 922	<u>124 360</u> 94 922	<u>110 935</u> 94 922	<u>105 817</u> 94 922	<u>140 884</u> 94 922	<u>109 213</u> 94 922
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								

					-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>88 084</u> 70 513	<u>113 234</u> 70 513	<u>91 569</u> 70 513	<u>94 874</u> 70 513	<u>84 546</u> 70 513	<u>86 746</u> 70 513
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>76 433</u> 61 473	<u>97 800</u> 61 473	<u>79 393</u> 61 473	<u>82 201</u> 61 473	<u>73 427</u> 61 473	<u>75 295</u> 61 473
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>87 498</u> 72 321	<u>108 865</u> 72 321	<u>90 458</u> 72 321	<u>93 266</u> 72 321	<u>84 492</u> 72 321	<u>86 361</u> 72 321
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>99 485</u> 84 074	<u>120 852</u> 84 074	<u>102 446</u> 84 074	<u>105 253</u> 84 074	<u>96 479</u> 84 074	<u>98 348</u> 84 074
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>116 213</u> 94 922	<u>146 392</u> 94 922	<u>120 395</u> 94 922	<u>124 360</u> 94 922	<u>111 967</u> 94 922	<u>114 607</u> 94 922
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>116 213</u> 94 922	<u>146 392</u> 94 922	<u>120 395</u> 94 922	<u>124 360</u> 94 922	<u>111 967</u> 94 922	<u>114 607</u> 94 922
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								





								-	-	-
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>84 329</u> 79 554	<u>102 376</u> 79 554	<u>92 026</u> 79 554	<u>88 080</u> 79 554	<u>115 115</u> 79 554	<u>90 699</u> 79 554
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>84 329</u> 79 554	<u>102 376</u> 79 554	<u>92 026</u> 79 554	<u>88 080</u> 79 554	<u>115 115</u> 79 554	<u>90 699</u> 79 554
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>97 239</u> 92 210	<u>115 286</u> 92 210	<u>104 935</u> 92 210	<u>100 990</u> 92 210	<u>128 024</u> 92 210	<u>103 608</u> 92 210
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>97 239</u> 92 210	<u>115 286</u> 92 210	<u>104 935</u> 92 210	<u>100 990</u> 92 210	<u>128 024</u> 92 210	<u>103 608</u> 92 210
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>105 230</u> 100 045	<u>123 277</u> 100 045	<u>112 927</u> 100 045	<u>108 981</u> 100 045	<u>136 016</u> 100 045	<u>111 600</u> 100 045

**213-3.** , ,  
**213-301.**

								-	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>33 295</u> 31 643	<u>33 060</u> 31 413	<u>35 758</u> 31 643	<u>34 495</u> 31 643	<u>39 069</u> 31 643	<u>35 333</u> 31 643

**22.**  
**221.**  
**221-1.**

					-	-	-	-	-	-
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>96 095</u> 79 554	<u>119 361</u> 79 554	<u>99 319</u> 79 554	<u>102 376</u> 79 554	<u>92 822</u> 79 554	<u>94 857</u> 79 554
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>96 095</u> 79 554	<u>119 361</u> 79 554	<u>99 319</u> 79 554	<u>102 376</u> 79 554	<u>92 822</u> 79 554	<u>94 857</u> 79 554
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>109 005</u> 92 210	<u>132 271</u> 92 210	<u>112 228</u> 92 210	<u>115 286</u> 92 210	<u>105 731</u> 92 210	<u>107 766</u> 92 210
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>109 005</u> 92 210	<u>132 271</u> 92 210	<u>112 228</u> 92 210	<u>115 286</u> 92 210	<u>105 731</u> 92 210	<u>107 766</u> 92 210
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>116 996</u> 100 045	<u>140 262</u> 100 045	<u>120 220</u> 100 045	<u>123 277</u> 100 045	<u>113 723</u> 100 045	<u>115 758</u> 100 045

					-	-	-	-	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>37 060</u> 31 643	<u>39 069</u> 31 643	<u>38 091</u> 31 643	<u>39 069</u> 31 643	<u>36 012</u> 31 643	<u>36 663</u> 31 643

					-	-	-		-	-	-
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>85 497</u> 79 554	<u>89 566</u> 79 554	<u>98 572</u> 79 554	<u>90 557</u> 79 554	<u>93 176</u> 79 554	<u>95 564</u> 79 554	<u>89 269</u> 79 554
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>85 497</u> 79 554	<u>89 566</u> 79 554	<u>98 572</u> 79 554	<u>90 557</u> 79 554	<u>93 176</u> 79 554	<u>95 564</u> 79 554	<u>89 269</u> 79 554
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>98 406</u> 92 210	<u>102 476</u> 92 210	<u>111 482</u> 92 210	<u>103 467</u> 92 210	<u>106 085</u> 92 210	<u>108 474</u> 92 210	<u>102 179</u> 92 210
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>98 406</u> 92 210	<u>102 476</u> 92 210	<u>111 482</u> 92 210	<u>103 467</u> 92 210	<u>106 085</u> 92 210	<u>108 474</u> 92 210	<u>102 179</u> 92 210
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>106 398</u> 100 045	<u>110 467</u> 100 045	<u>119 473</u> 100 045	<u>111 458</u> 100 045	<u>114 077</u> 100 045	<u>116 465</u> 100 045	<u>110 170</u> 100 045

					-	-	-		-	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>33 669</u> 31 643	<u>34 971</u> 31 643	<u>37 852</u> 31 643	<u>35 288</u> 31 643	<u>36 126</u> 31 643	<u>36 890</u> 31 643	<u>34 876</u> 31 643

**221-102.**

					,	,	,	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>38 830</u> 35 880	<u>32 709</u> 29 879	<u>36 685</u> 33 777	<u>41 460</u> 35 880	<u>39 469</u> 29 879	<u>43 296</u> 35 880

**221-103.**

					,	,	,	-	-	-
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>140 864</u> 130 369	<u>167 946</u> 130 369	<u>135 285</u> 130 369	<u>143 430</u> 130 369	<u>164 622</u> 130 369	<u>146 090</u> 130 369

**221-104.**

					,	,	,	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0101	956-93 1,5 / 2	3	1	2453	<u>84 532</u> 80 667	<u>43 698</u> 40 633	<u>89 974</u> 80 667	<u>87 184</u> 80 667	<u>50 516</u> 40 633	<u>89 036</u> 80 667

					-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>39 265</u> 34 205	<u>47 742</u> 29 879	<u>41 525</u> 34 205	<u>44 564</u> 34 205	<u>44 784</u> 35 880	<u>46 210</u> 35 880

					-	-	-	-	-	-
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>137 501</u> 130 369	<u>168 931</u> 130 369	<u>139 838</u> 130 369	<u>142 981</u> 130 369	<u>145 803</u> 130 369	<u>149 353</u> 130 369

					-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0101	956-93 1,5 / 2	3	1	2453	<u>92 851</u> 80 667	<u>58 860</u> 40 633	<u>95 131</u> 80 667	<u>98 013</u> 80 667	<u>90 537</u> 80 667	<u>91 976</u> 80 667

					-	-	-		-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3									
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>39 649</u> 35 880	<u>42 502</u> 35 880	<u>48 815</u> 35 880	<u>38 000</u> 34 205	<u>45 032</u> 35 880	<u>46 706</u> 35 880	<u>42 293</u> 35 880

					-	-	-		-	-	-
221-103-0200	28737-90	3									
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>136 132</u> 130 369	<u>145 546</u> 130 369	<u>151 569</u> 130 369	<u>136 193</u> 130 369	<u>148 183</u> 130 369	<u>150 277</u> 130 369	<u>142 596</u> 130 369

					-	-	-		-	-	-
221-104-0100	956-93										
221-104-0101	956-93 1,5 / 2	3	1	2453	<u>85 358</u> 80 667	<u>88 235</u> 80 667	<u>94 603</u> 80 667	<u>88 936</u> 80 667	<u>90 787</u> 80 667	<u>92 476</u> 80 667	<u>88 025</u> 80 667

8.04-08-2021

					,	,	,	-	-		
221-104-0102	956-93	2,5 / 2	3	1	2450	<u>78 489</u> 49 726	<u>52 970</u> 49 726	<u>84 787</u> 49 726	<u>79 029</u> 49 726	<u>59 779</u> 49 726	<u>72 252</u> 49 726
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2454	<u>73 005</u> 44 304	<u>47 443</u> 44 304	<u>79 313</u> 44 304	<u>73 545</u> 44 304	<u>54 264</u> 44 304	<u>66 757</u> 44 304
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2454	<u>71 909</u> 68 290	<u>58 754</u> 55 393	<u>77 353</u> 68 290	<u>74 562</u> 68 290	<u>65 574</u> 55 393	<u>76 414</u> 68 290

**222.****222-1.****222-101.**

					,	,	,	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>133 901</u> 113 634	<u>134 339</u> 113 634	<u>134 339</u> 113 634	<u>135 444</u> 113 634	<u>136 151</u> 113 634	<u>133 319</u> 113 634	<u>137 139</u> 113 634

**222-102.**

					,	,	,	-	-	-
222-102-0100	948-84	3								



					-	-	-	-	-	-
221-104-0102	956-93 2,5 / 2	3	1	2450	<u>88 145</u> 49 726	<u>68 113</u> 49 726	<u>90 724</u> 49 726	<u>93 723</u> 49 726	<u>86 466</u> 49 726	<u>72 912</u> 49 726
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2454	<u>82 677</u> 44 304	<u>62 612</u> 44 304	<u>85 260</u> 44 304	<u>88 264</u> 44 304	<u>80 995</u> 44 304	<u>67 418</u> 44 304
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2454	<u>80 231</u> 68 290	<u>73 922</u> 55 393	<u>82 512</u> 68 290	<u>85 395</u> 68 290	<u>77 916</u> 68 290	<u>79 355</u> 68 290

					-	-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>142 512</u> 113 634	<u>139 604</u> 113 634	<u>142 680</u> 113 634	<u>140 391</u> 113 634	<u>135 267</u> 113 634	<u>131 500</u> 113 634	<u>138 499</u> 113 634

					-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3								

8.04-08-2021

					-	-	-		-	-		
221-104-0102	956-93	2,5 / 2	3	1	2450	<u>78 369</u> 49 726	<u>82 988</u> 49 726	<u>70 812</u> 49 726	<u>83 647</u> 49 726	<u>78 669</u> 49 726	<u>77 290</u> 49 726	<u>83 467</u> 49 726
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2454	<u>72 885</u> 44 304	<u>77 510</u> 44 304	<u>65 315</u> 44 304	<u>78 171</u> 44 304	<u>73 185</u> 44 304	<u>71 803</u> 44 304	<u>77 991</u> 44 304
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2454	<u>72 735</u> 68 290	<u>75 613</u> 68 290	<u>81 983</u> 68 290	<u>76 314</u> 68 290	<u>78 166</u> 68 290	<u>79 856</u> 68 290	<u>75 403</u> 68 290

					-		-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>135 298</u> 113 634	<u>134 209</u> 113 634	<u>137 611</u> 113 634	<u>137 946</u> 113 634	<u>137 284</u> 113 634

					-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3								

222-102-0101	948-84	1 /	3	1	2500	<u>134 988</u> 130 091	<u>110 166</u> 105 755	<u>82 643</u> 78 773	<u>137 691</u> 130 091	<u>117 114</u> 105 755	<u>139 578</u> 130 091
222-102-0102	948-84	2 /	3	1	2441	<u>117 593</u> 113 090	<u>103 680</u> 99 451	<u>78 172</u> 74 442	<u>120 232</u> 113 090	<u>110 465</u> 99 451	<u>122 075</u> 113 090
222-102-0103	948-84	3 /	3	1	2500,1	<u>118 130</u> 113 564	<u>107 948</u> 103 581	<u>89 240</u> 85 240	<u>120 833</u> 113 564	<u>114 897</u> 103 581	<u>122 720</u> 113 564
222-102-0104	948-84	4 /	3	1	2497	<u>107 348</u> 102 995	<u>100 544</u> 96 326	<u>94 043</u> 89 952	<u>110 047</u> 102 995	<u>107 485</u> 96 326	<u>111 932</u> 102 995
222-102-0105	948-84	8 /	3	1	2504	<u>113 190</u> 108 717	<u>98 135</u> 93 957	<u>90 901</u> 86 865	<u>115 897</u> 108 717	<u>105 095</u> 93 957	<u>117 787</u> 108 717
222-102-0106	948-84	20 /	3	1	2501	<u>101 378</u> 97 139	<u>141 288</u> 108 206	<u>129 598</u> 124 806	<u>104 082</u> 97 139	<u>137 982</u> 108 206	<u>105 970</u> 97 139
222-102-0107	948-84	27 /	3	1	2505	<u>98 206</u> 94 026	<u>89 753</u> 85 739	<u>114 916</u> 110 408	<u>100 914</u> 94 026	<u>96 716</u> 85 739	<u>102 805</u> 94 026
222-102-0108	948-84	37 /	3	1	2483	<u>107 031</u> 102 698	<u>113 892</u> 109 424	<u>127 173</u> 122 445	<u>109 716</u> 102 698	<u>120 794</u> 109 424	<u>111 590</u> 102 698

**222-2.**

,

					-	-	-	-	-	-	
222-102-0101	948-84	1 /	3	1	2500	<u>84 846</u> 78 773	<u>125 619</u> 105 755	<u>87 169</u> 78 773	<u>90 293</u> 78 773	<u>141 108</u> 130 091	<u>142 575</u> 130 091
222-102-0102	948-84	2 /	3	1	2441	<u>80 323</u> 74 442	<u>118 769</u> 99 451	<u>82 591</u> 74 442	<u>85 641</u> 74 442	<u>123 568</u> 113 090	<u>125 000</u> 113 090
222-102-0103	948-84	3 /	3	1	2500,1	<u>91 443</u> 85 240	<u>123 401</u> 103 581	<u>93 766</u> 85 240	<u>96 890</u> 85 240	<u>124 250</u> 113 564	<u>125 717</u> 113 564
222-102-0104	948-84	4 /	3	1	2497	<u>96 244</u> 89 952	<u>115 979</u> 96 326	<u>98 564</u> 89 952	<u>101 684</u> 89 952	<u>113 460</u> 102 995	<u>114 925</u> 102 995
222-102-0105	948-84	8 /	3	1	2504	<u>93 107</u> 86 865	<u>113 613</u> 93 957	<u>95 434</u> 86 865	<u>98 563</u> 86 865	<u>119 320</u> 108 717	<u>120 788</u> 108 717
222-102-0106	948-84	20 /	3	1	2501	<u>131 802</u> 124 806	<u>142 268</u> 108 206	<u>134 126</u> 124 806	<u>137 251</u> 124 806	<u>107 500</u> 97 139	<u>108 967</u> 97 139
222-102-0107	948-84	27 /	3	1	2505	<u>117 123</u> 110 408	<u>105 237</u> 85 739	<u>119 451</u> 110 408	<u>122 581</u> 110 408	<u>104 338</u> 94 026	<u>105 807</u> 94 026
222-102-0108	948-84	37 /	3	1	2483	<u>129 361</u> 122 445	<u>129 240</u> 109 424	<u>131 668</u> 122 445	<u>134 771</u> 122 445	<u>113 110</u> 102 698	<u>114 566</u> 102 698

					-	-	-		-	-	-	
222-102-0101	948-84	1 /	3	1	2500	<u>135 830</u> 130 091	<u>138 762</u> 130 091	<u>145 252</u> 130 091	<u>83 546</u> 78 773	<u>141 363</u> 130 091	<u>143 085</u> 130 091	<u>138 548</u> 130 091
222-102-0102	948-84	2 /	3	1	2441	<u>118 414</u> 113 090	<u>121 278</u> 113 090	<u>127 614</u> 113 090	<u>79 053</u> 74 442	<u>123 817</u> 113 090	<u>125 498</u> 113 090	<u>121 069</u> 113 090
222-102-0103	948-84	3 /	3	1	2500,1	<u>118 972</u> 113 564	<u>121 904</u> 113 564	<u>128 394</u> 113 564	<u>90 142</u> 85 240	<u>124 505</u> 113 564	<u>126 227</u> 113 564	<u>121 690</u> 113 564
222-102-0104	948-84	4 /	3	1	2497	<u>108 188</u> 102 995	<u>111 117</u> 102 995	<u>117 599</u> 102 995	<u>94 945</u> 89 952	<u>113 715</u> 102 995	<u>115 434</u> 102 995	<u>110 903</u> 102 995
222-102-0105	948-84	8 /	3	1	2504	<u>114 033</u> 108 717	<u>116 970</u> 108 717	<u>123 470</u> 108 717	<u>91 805</u> 86 865	<u>119 575</u> 108 717	<u>121 299</u> 108 717	<u>116 755</u> 108 717
222-102-0106	948-84	20 /	3	1	2501	<u>102 220</u> 97 139	<u>105 153</u> 97 139	<u>111 646</u> 97 139	<u>130 501</u> 124 806	<u>107 755</u> 97 139	<u>109 477</u> 97 139	<u>104 939</u> 97 139
222-102-0107	948-84	27 /	3	1	2505	<u>99 049</u> 94 026	<u>101 987</u> 94 026	<u>108 490</u> 94 026	<u>115 820</u> 110 408	<u>104 594</u> 94 026	<u>106 318</u> 94 026	<u>101 773</u> 94 026
222-102-0108	948-84	37 /	3	1	2483	<u>107 867</u> 102 698	<u>110 780</u> 102 698	<u>117 225</u> 102 698	<u>128 069</u> 122 445	<u>113 363</u> 102 698	<u>115 072</u> 102 698	<u>110 567</u> 102 698

**222-202.**

					,	,	.	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>228 906</u> 222 141	<u>255 259</u> 222 141	<u>234 519</u> 222 141	<u>231 642</u> 222 141	<u>251 915</u> 222 141	<u>233 551</u> 222 141

**222-203.**

					,	,	.	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>7 515</u> 7 323	<u>8 036</u> 7 323	<u>7 626</u> 7 323	<u>7 569</u> 7 323	<u>7 970</u> 7 323	<u>7 607</u> 7 323
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>7 393</u> 7 187	<u>8 096</u> 7 187	<u>7 542</u> 7 187	<u>7 466</u> 7 187	<u>8 007</u> 7 187	<u>7 517</u> 7 187
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>8 796</u> 8 543	<u>9 734</u> 8 543	<u>8 996</u> 8 543	<u>8 894</u> 8 543	<u>9 615</u> 8 543	<u>8 962</u> 8 543
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>9 989</u> 9 673	<u>11 385</u> 9 673	<u>10 287</u> 9 673	<u>10 134</u> 9 673	<u>11 208</u> 9 673	<u>10 235</u> 9 673
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>16 538</u> 15 282	<u>19 801</u> 15 282	<u>15 866</u> 15 282	<u>16 847</u> 15 282	<u>19 400</u> 15 282	<u>17 167</u> 15 282

					-	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>237 487</u> 222 141	<u>256 250</u> 222 141	<u>239 838</u> 222 141	<u>242 810</u> 222 141	<u>235 100</u> 222 141	<u>236 584</u> 222 141

					-	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>7 684</u> 7 323	<u>8 055</u> 7 323	<u>7 731</u> 7 323	<u>7 790</u> 7 323	<u>7 637</u> 7 323	<u>7 667</u> 7 323
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>7 622</u> 7 187	<u>8 122</u> 7 187	<u>7 684</u> 7 187	<u>7 764</u> 7 187	<u>7 558</u> 7 187	<u>7 597</u> 7 187
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>9 102</u> 8 543	<u>9 769</u> 8 543	<u>9 185</u> 8 543	<u>9 291</u> 8 543	<u>9 017</u> 8 543	<u>9 070</u> 8 543
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>10 444</u> 9 673	<u>11 438</u> 9 673	<u>10 568</u> 9 673	<u>10 726</u> 9 673	<u>10 318</u> 9 673	<u>10 396</u> 9 673
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>16 133</u> 15 282	<u>19 919</u> 15 282	<u>16 414</u> 15 282	<u>16 793</u> 15 282	<u>17 133</u> 15 282	<u>17 560</u> 15 282

					-	-	-		-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>229 758</u> 222 141	<u>232 726</u> 222 141	<u>239 293</u> 222 141	<u>233 448</u> 222 141	<u>235 358</u> 222 141	<u>237 100</u> 222 141	<u>232 509</u> 222 141

					-	-	-		-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.									
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>7 532</u> 7 323	<u>7 590</u> 7 323	<u>7 720</u> 7 323	<u>7 605</u> 7 323	<u>7 642</u> 7 323	<u>7 677</u> 7 323	<u>7 586</u> 7 323
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>7 415</u> 7 187	<u>7 495</u> 7 187	<u>7 670</u> 7 187	<u>7 514</u> 7 187	<u>7 565</u> 7 187	<u>7 611</u> 7 187	<u>7 489</u> 7 187
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>8 827</u> 8 543	<u>8 932</u> 8 543	<u>9 166</u> 8 543	<u>8 958</u> 8 543	<u>9 026</u> 8 543	<u>9 088</u> 8 543	<u>8 925</u> 8 543
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>10 035</u> 9 673	<u>10 192</u> 9 673	<u>10 540</u> 9 673	<u>10 230</u> 9 673	<u>10 331</u> 9 673	<u>10 423</u> 9 673	<u>10 180</u> 9 673
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>15 968</u> 15 282	<u>17 102</u> 15 282	<u>17 828</u> 15 282	<u>15 975</u> 15 282	<u>17 420</u> 15 282	<u>17 672</u> 15 282	<u>16 746</u> 15 282



								-	-	-
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>9 604</u> 9 134	<u>12 875</u> 9 134	<u>10 301</u> 9 134	<u>9 944</u> 9 134	<u>12 460</u> 9 134	<u>10 181</u> 9 134

**222-3.**  
**222-301.** , , , ,

								-	-	-
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 602</u> 4 430	<u>3 726</u> 3 571	<u>3 693</u> 3 538	<u>4 700</u> 4 430	<u>3 979</u> 3 571	<u>4 769</u> 4 430
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 687</u> 18 901	<u>24 312</u> 18 901	<u>20 672</u> 18 901	<u>20 167</u> 18 901	<u>23 725</u> 18 901	<u>20 502</u> 18 901

**222-302.** ,

								-	-	-
222-302-0100	961-93	.								

					-	-	-	-	-	-
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>10 669</u> 9 134	<u>12 998</u> 9 134	<u>10 961</u> 9 134	<u>11 330</u> 9 134	<u>10 373</u> 9 134	<u>10 557</u> 9 134

					-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 773</u> 3 538	<u>4 288</u> 3 571	<u>3 857</u> 3 538	<u>3 971</u> 3 538	<u>4 824</u> 4 430	<u>4 878</u> 4 430
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>21 193</u> 18 901	<u>24 486</u> 18 901	<u>21 605</u> 18 901	<u>22 127</u> 18 901	<u>20 774</u> 18 901	<u>21 034</u> 18 901

					-	-	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.								

					-	-	-		-	-	-
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>9 710</u> 9 134	<u>10 078</u> 9 134	<u>10 894</u> 9 134	<u>10 168</u> 9 134	<u>10 405</u> 9 134	<u>10 621</u> 9 134	<u>10 052</u> 9 134

					-	-	-		-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 632</u> 4 430	<u>4 739</u> 4 430	<u>4 975</u> 4 430	<u>3 725</u> 3 538	<u>4 834</u> 4 430	<u>4 896</u> 4 430	<u>4 731</u> 4 430
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 836</u> 18 901	<u>20 357</u> 18 901	<u>21 510</u> 18 901	<u>20 484</u> 18 901	<u>20 819</u> 18 901	<u>21 125</u> 18 901	<u>20 319</u> 18 901

					-	-		-	-	-
222-302-0100	961-93	.								

					.	.	.	-	-	-
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>62 997</u> 60 569	<u>75 747</u> 57 869	<u>57 488</u> 55 169	<u>64 430</u> 60 569	<u>73 995</u> 57 869	<u>65 430</u> 60 569
222-302-0112	36.13-6	.	1	1425	<u>67 699</u> 65 089	<u>82 542</u> 65 089	<u>70 861</u> 65 089	<u>69 240</u> 65 089	<u>80 659</u> 65 089	<u>70 316</u> 65 089

**222-303.**

					.	.	.	-	-	-
222-303-0100	13015-2012	3								
222-303-0101		3	1	2500	<u>174 270</u> 168 603	<u>200 310</u> 168 603	<u>179 816</u> 168 603	<u>176 973</u> 168 603	<u>197 005</u> 168 603	<u>178 860</u> 168 603

**225.****225-1.****225-101.**

					.	.	.	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.								
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>9 340</u> 9 040	<u>10 694</u> 9 040	<u>9 629</u> 9 040	<u>9 481</u> 9 040	<u>10 523</u> 9 040	<u>9 579</u> 9 040
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>9 497</u> 9 131	<u>12 126</u> 9 498	<u>10 622</u> 10 233	<u>9 713</u> 9 131	<u>11 862</u> 9 498	<u>9 864</u> 9 131

					-	-	-	-	-	-	-
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>58 656</u> 55 169	<u>76 266</u> 57 869	<u>59 887</u> 55 169	<u>61 543</u> 55 169	<u>66 241</u> 60 569	<u>67 018</u> 60 569	<u>63 443</u> 60 569
222-302-0112	36.13-6	.	1	1425	<u>72 532</u> 65 089	<u>83 101</u> 65 089	<u>73 856</u> 65 089	<u>75 531</u> 65 089	<u>71 188</u> 65 089	<u>72 023</u> 65 089	<u>68 179</u> 65 089

					-	-	-	-	-	-
222-303-0100	13015-2012	3								
222-303-0101		3	1	2500	<u>182 748</u> 168 603	<u>201 289</u> 168 603	<u>185 071</u> 168 603	<u>188 009</u> 168 603	<u>180 390</u> 168 603	<u>181 856</u> 168 603

					-	-	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>9 781</u> 9 040	<u>10 745</u> 9 040	<u>9 902</u> 9 040	<u>10 055</u> 9 040	<u>9 659</u> 9 040	<u>9 735</u> 9 040	<u>9 384</u> 9 040
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>10 798</u> 10 233	<u>12 205</u> 9 498	<u>10 984</u> 10 233	<u>11 234</u> 10 233	<u>9 986</u> 9 131	<u>10 104</u> 9 131	<u>9 564</u> 9 131

					-	-		-	-	-
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>64 997</u> 60 569	<u>68 437</u> 60 569	<u>57 967</u> 55 169	<u>66 376</u> 60 569	<u>67 288</u> 60 569	<u>64 884</u> 60 569
222-302-0112	36.13-6	.	1	1425	<u>69 850</u> 65 089	<u>73 550</u> 65 089	<u>70 257</u> 65 089	<u>71 333</u> 65 089	<u>72 314</u> 65 089	<u>69 728</u> 65 089

					-	-	-		-	-	-
222-303-0100	13015-2012	3									
222-303-0101		3	1	2500	<u>175 111</u> 168 603	<u>178 044</u> 168 603	<u>184 533</u> 168 603	<u>178 758</u> 168 603	<u>180 645</u> 168 603	<u>182 366</u> 168 603	<u>177 829</u> 168 603

					-	-		-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.								
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>9 537</u> 9 040	<u>9 874</u> 9 040	<u>9 574</u> 9 040	<u>9 672</u> 9 040	<u>9 761</u> 9 040	<u>9 525</u> 9 040
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>9 799</u> 9 131	<u>10 318</u> 9 131	<u>10 694</u> 10 233	<u>10 007</u> 9 131	<u>10 145</u> 9 131	<u>9 782</u> 9 131

								-	-	-
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>12 216</u> 11 617	<u>17 091</u> 11 975	<u>13 312</u> 12 691	<u>12 649</u> 11 617	<u>16 562</u> 11 975	<u>12 951</u> 11 617
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>15 074</u> 14 238	<u>17 385</u> 16 504	<u>18 580</u> 17 675	<u>15 723</u> 14 238	<u>19 052</u> 16 504	<u>16 175</u> 14 238
225-101-0107	13-9	.	1	750	<u>28 878</u> 19 978	<u>21 066</u> 19 978	<u>30 806</u> 19 978	<u>29 043</u> 19 978	<u>23 151</u> 19 978	<u>26 969</u> 19 978
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>16 604</u> 15 685	<u>25 670</u> 17 279	<u>21 482</u> 20 467	<u>17 318</u> 15 685	<u>24 798</u> 17 279	<u>17 816</u> 15 685
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>20 743</u> 19 436	<u>23 043</u> 21 691	<u>29 859</u> 28 374	<u>21 824</u> 19 436	<u>25 822</u> 21 691	<u>22 579</u> 19 436
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>22 569</u> 21 244	<u>35 728</u> 23 314	<u>28 903</u> 27 454	<u>23 629</u> 21 244	<u>34 432</u> 23 314	<u>24 368</u> 21 244
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>31 419</u> 29 471	<u>39 558</u> 37 451	<u>40 417</u> 38 292	<u>33 019</u> 29 471	<u>43 672</u> 37 451	<u>34 136</u> 29 471
225-101-0114	15-3	.	1	1200	<u>17 177</u> 13 150	<u>30 098</u> 13 150	<u>14 514</u> 13 150	<u>18 401</u> 13 150	<u>28 512</u> 13 150	<u>19 670</u> 13 150
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>21 832</u> 16 561	<u>38 792</u> 16 561	<u>18 338</u> 16 561	<u>23 438</u> 16 561	<u>36 710</u> 16 561	<u>25 104</u> 16 561
225-101-0200	8020-2016	.								
225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 224</u> 6 057	<u>6 033</u> 5 317	<u>3 960</u> 3 838	<u>6 278</u> 6 057	<u>5 967</u> 5 317	<u>6 316</u> 6 057
225-101-0600	8020-2016	.								
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 028</u> 14 329	<u>15 263</u> 14 558	<u>14 608</u> 13 916	<u>15 515</u> 14 329	<u>16 513</u> 14 558	<u>15 855</u> 14 329
225-101-0602	15	.	1	950	<u>19 545</u> 18 306	<u>31 195</u> 29 729	<u>20 231</u> 18 979	<u>20 572</u> 18 306	<u>33 836</u> 29 729	<u>21 289</u> 18 306

					-	-	-	-	-	-	-
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>13 664</u> 12 691	<u>17 247</u> 11 975	<u>14 036</u> 12 691	<u>14 536</u> 12 691	<u>13 195</u> 11 617	<u>13 430</u> 11 617	<u>12 351</u> 11 617
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>19 108</u> 17 675	<u>21 093</u> 16 504	<u>19 666</u> 17 675	<u>20 416</u> 17 675	<u>16 543</u> 14 238	<u>16 895</u> 14 238	<u>15 276</u> 14 238
225-101-0107	13-9	.	1	750	<u>31 834</u> 19 978	<u>25 702</u> 19 978	<u>32 624</u> 19 978	<u>33 542</u> 19 978	<u>31 320</u> 19 978	<u>27 171</u> 19 978	<u>28 841</u> 19 978
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>22 064</u> 20 467	<u>25 929</u> 17 279	<u>22 677</u> 20 467	<u>23 502</u> 20 467	<u>18 220</u> 15 685	<u>18 607</u> 15 685	<u>16 826</u> 15 685
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>30 740</u> 28 374	<u>29 224</u> 21 691	<u>31 669</u> 28 374	<u>32 919</u> 28 374	<u>23 191</u> 19 436	<u>23 778</u> 19 436	<u>21 080</u> 19 436
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>29 767</u> 27 454	<u>36 112</u> 23 314	<u>30 677</u> 27 454	<u>31 902</u> 27 454	<u>24 968</u> 21 244	<u>25 543</u> 21 244	<u>22 899</u> 21 244
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>41 721</u> 38 292	<u>48 707</u> 37 451	<u>43 096</u> 38 292	<u>44 946</u> 38 292	<u>35 042</u> 29 471	<u>35 910</u> 29 471	<u>31 917</u> 29 471
225-101-0114	15-3	.	1	1200	<u>15 572</u> 13 150	<u>30 568</u> 13 150	<u>16 687</u> 13 150	<u>18 186</u> 13 150	<u>19 533</u> 13 150	<u>21 227</u> 13 150	<u>14 918</u> 13 150
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>19 726</u> 16 561	<u>39 409</u> 16 561	<u>21 189</u> 16 561	<u>23 157</u> 16 561	<u>24 924</u> 16 561	<u>27 148</u> 16 561	<u>18 868</u> 16 561
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>4 004</u> 3 838	<u>6 053</u> 5 317	<u>4 051</u> 3 838	<u>4 113</u> 3 838	<u>6 346</u> 6 057	<u>6 376</u> 6 057	<u>6 241</u> 6 057
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 004</u> 13 916	<u>18 044</u> 14 558	<u>15 423</u> 13 916	<u>15 985</u> 13 916	<u>16 130</u> 14 329	<u>16 394</u> 14 329	<u>15 180</u> 14 329
225-101-0602	15	.	1	950	<u>21 068</u> 18 979	<u>37 067</u> 29 729	<u>21 951</u> 18 979	<u>23 138</u> 18 979	<u>21 870</u> 18 306	<u>22 427</u> 18 306	<u>19 864</u> 18 306



					-	-		-	-	-
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>12 820</u> 11 617	<u>13 858</u> 11 617	<u>13 456</u> 12 691	<u>13 236</u> 11 617	<u>13 512</u> 11 617	<u>12 786</u> 11 617
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>15 980</u> 14 238	<u>17 537</u> 14 238	<u>18 796</u> 17 675	<u>16 604</u> 14 238	<u>17 017</u> 14 238	<u>15 928</u> 14 238
225-101-0107	13-9	.	1	750	<u>30 255</u> 19 978	<u>26 528</u> 19 978	<u>30 457</u> 19 978	<u>28 933</u> 19 978	<u>28 511</u> 19 978	<u>30 402</u> 19 978
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>17 601</u> 15 685	<u>19 314</u> 15 685	<u>21 721</u> 20 467	<u>18 287</u> 15 685	<u>18 742</u> 15 685	<u>17 544</u> 15 685
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>22 253</u> 19 436	<u>24 849</u> 19 436	<u>30 220</u> 28 374	<u>23 293</u> 19 436	<u>23 982</u> 19 436	<u>22 167</u> 19 436
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>24 048</u> 21 244	<u>26 592</u> 21 244	<u>29 257</u> 27 454	<u>25 068</u> 21 244	<u>25 743</u> 21 244	<u>23 964</u> 21 244
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>33 653</u> 29 471	<u>37 495</u> 29 471	<u>40 951</u> 38 292	<u>35 193</u> 29 471	<u>36 212</u> 29 471	<u>33 526</u> 29 471
225-101-0114	15-3	.	1	1200	<u>19 410</u> 13 150	<u>22 284</u> 13 150	<u>14 948</u> 13 150	<u>20 669</u> 13 150	<u>21 668</u> 13 150	<u>18 003</u> 13 150
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>24 764</u> 16 561	<u>28 536</u> 16 561	<u>18 906</u> 16 561	<u>26 415</u> 16 561	<u>27 726</u> 16 561	<u>22 916</u> 16 561
225-101-0200	8020-2016	.								
225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 299</u> 6 057	<u>6 429</u> 6 057	<u>3 978</u> 3 838	<u>6 351</u> 6 057	<u>6 386</u> 6 057	<u>6 295</u> 6 057
225-101-0600	8020-2016	.								
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 708</u> 14 329	<u>16 876</u> 14 329	<u>14 770</u> 13 916	<u>16 176</u> 14 329	<u>16 486</u> 14 329	<u>15 669</u> 14 329
225-101-0602	15	.	1	950	<u>20 979</u> 18 306	<u>23 445</u> 18 306	<u>20 574</u> 18 979	<u>21 967</u> 18 306	<u>22 621</u> 18 306	<u>20 897</u> 18 306

								-	-	-
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>31 788</u> 29 833	<u>59 140</u> 56 648	<u>40 300</u> 38 178	<u>33 388</u> 29 833	<u>63 254</u> 56 648	<u>34 505</u> 29 833
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>10 540</u> 9 565	<u>13 232</u> 9 565	<u>9 985</u> 9 565	<u>10 795</u> 9 565	<u>12 901</u> 9 565	<u>11 059</u> 9 565
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>14 845</u> 14 329	<u>13 888</u> 13 390	<u>12 365</u> 11 898	<u>15 115</u> 14 329	<u>14 582</u> 13 390	<u>15 304</u> 14 329
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>34 978</u> 32 201	<u>42 300</u> 32 201	<u>33 469</u> 32 201	<u>35 672</u> 32 201	<u>41 401</u> 32 201	<u>36 391</u> 32 201
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>21 833</u> 20 792	<u>30 749</u> 29 534	<u>35 551</u> 34 242	<u>22 568</u> 20 792	<u>32 639</u> 29 534	<u>23 081</u> 20 792
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>23 078</u> 22 148	<u>28 599</u> 22 148	<u>24 254</u> 22 148	<u>23 651</u> 22 148	<u>27 898</u> 22 148	<u>24 051</u> 22 148
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>33 079</u> 31 189	<u>49 851</u> 32 380	<u>36 725</u> 34 763	<u>34 571</u> 31 189	<u>48 027</u> 32 380	<u>35 613</u> 31 189
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>72 071</u> 55 323	<u>57 696</u> 55 323	<u>75 618</u> 55 323	<u>72 375</u> 55 323	<u>61 532</u> 55 323	<u>68 558</u> 55 323
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>135 779</u> 131 083	<u>159 320</u> 131 083	<u>140 793</u> 131 083	<u>138 222</u> 131 083	<u>156 332</u> 131 083	<u>139 928</u> 131 083

**225-102.**

								-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.								

					-	-	-	-	-	-	-
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>41 604</u> 38 178	<u>68 288</u> 56 648	<u>42 979</u> 38 178	<u>44 829</u> 38 178	<u>35 411</u> 29 833	<u>36 279</u> 29 833	<u>32 286</u> 29 833
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>10 206</u> 9 565	<u>13 330</u> 9 565	<u>10 438</u> 9 565	<u>10 750</u> 9 565	<u>11 031</u> 9 565	<u>11 384</u> 9 565	<u>10 069</u> 9 565
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>12 586</u> 11 898	<u>15 433</u> 13 390	<u>12 818</u> 11 898	<u>13 130</u> 11 898	<u>15 457</u> 14 329	<u>15 603</u> 14 329	<u>14 929</u> 14 329
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>34 069</u> 32 201	<u>42 567</u> 32 201	<u>34 701</u> 32 201	<u>35 550</u> 32 201	<u>36 313</u> 32 201	<u>37 273</u> 32 201	<u>33 698</u> 32 201
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>36 151</u> 34 242	<u>34 952</u> 29 534	<u>36 783</u> 34 242	<u>37 632</u> 34 242	<u>23 497</u> 20 792	<u>23 896</u> 20 792	<u>22 061</u> 20 792
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>24 875</u> 22 148	<u>28 806</u> 22 148	<u>25 368</u> 22 148	<u>25 991</u> 22 148	<u>24 375</u> 22 148	<u>24 686</u> 22 148	<u>23 256</u> 22 148
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>37 941</u> 34 763	<u>50 392</u> 32 380	<u>39 224</u> 34 763	<u>40 948</u> 34 763	<u>36 457</u> 31 189	<u>37 267</u> 31 189	<u>33 544</u> 31 189
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>77 510</u> 55 323	<u>66 227</u> 55 323	<u>78 963</u> 55 323	<u>80 652</u> 55 323	<u>76 564</u> 55 323	<u>68 929</u> 55 323	<u>72 003</u> 55 323
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>143 444</u> 131 083	<u>160 205</u> 131 083	<u>145 544</u> 131 083	<u>148 199</u> 131 083	<u>141 311</u> 131 083	<u>142 637</u> 131 083	<u>136 540</u> 131 083

					-	-	-	-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.								

					-	-		-	-	-
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>34 022</u> 29 833	<u>37 864</u> 29 833	40 834 38 178	<u>35 562</u> 29 833	<u>36 581</u> 29 833	<u>33 895</u> 29 833
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>11 005</u> 9 565	<u>11 604</u> 9 565	<u>10 076</u> 9 565	<u>11 267</u> 9 565	<u>11 476</u> 9 565	<u>10 712</u> 9 565
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>15 222</u> 14 329	<u>15 871</u> 14 329	<u>12 456</u> 11 898	<u>15 482</u> 14 329	<u>15 654</u> 14 329	<u>15 201</u> 14 329
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>36 244</u> 32 201	<u>37 872</u> 32 201	<u>33 715</u> 32 201	<u>36 957</u> 32 201	<u>37 523</u> 32 201	<u>35 446</u> 32 201
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>22 859</u> 20 792	<u>24 624</u> 20 792	<u>35 797</u> 34 242	<u>23 567</u> 20 792	<u>24 035</u> 20 792	<u>22 801</u> 20 792
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	<u>23 878</u> 22 148	<u>25 254</u> 22 148	<u>24 029</u> 22 148	<u>24 429</u> 22 148	<u>24 794</u> 22 148	<u>23 833</u> 22 148
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>35 162</u> 31 189	<u>38 745</u> 31 189	<u>37 224</u> 34 763	<u>36 598</u> 31 189	<u>37 548</u> 31 189	<u>35 044</u> 31 189
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>74 605</u> 55 323	<u>67 747</u> 55 323	<u>74 976</u> 55 323	<u>72 172</u> 55 323	<u>71 395</u> 55 323	<u>74 875</u> 55 323
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>139 191</u> 131 083	<u>145 057</u> 131 083	<u>139 836</u> 131 083	<u>141 542</u> 131 083	<u>143 098</u> 131 083	<u>138 997</u> 131 083

					-	-	-		-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.									

								-	-	-
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>32 874</u> 29 155	<u>43 642</u> 29 155	<u>30 656</u> 29 155	<u>33 894</u> 29 155	<u>42 320</u> 29 155	<u>34 952</u> 29 155
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>49 059</u> 43 484	<u>65 211</u> 43 484	<u>45 731</u> 43 484	<u>50 589</u> 43 484	<u>63 228</u> 43 484	<u>52 175</u> 43 484
225-102-0148	3	.	1	700	<u>24 625</u> 21 989	<u>32 162</u> 21 989	<u>23 072</u> 21 989	<u>25 339</u> 21 989	<u>31 237</u> 21 989	<u>26 079</u> 21 989

**225-104.**

								-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.								
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>27 741</u> 25 967	<u>32 048</u> 25 967	<u>26 854</u> 25 967	<u>28 149</u> 25 967	<u>31 519</u> 25 967	<u>28 572</u> 25 967
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>46 811</u> 44 356	<u>52 195</u> 44 356	<u>45 702</u> 44 356	<u>47 321</u> 44 356	<u>51 534</u> 44 356	<u>47 850</u> 44 356
225-104-0120	3-100 ( 12)	.	1	900	<u>53 231</u> 49 420	<u>62 923</u> 49 420	<u>51 235</u> 49 420	<u>54 149</u> 49 420	<u>61 733</u> 49 420	<u>55 101</u> 49 420
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>54 355</u> 49 906	<u>66 200</u> 49 906	<u>51 914</u> 49 906	<u>55 477</u> 49 906	<u>64 745</u> 49 906	<u>56 640</u> 49 906
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>107 404</u> 98 841	<u>130 017</u> 98 841	<u>102 745</u> 98 841	<u>109 546</u> 98 841	<u>127 241</u> 98 841	<u>111 768</u> 98 841
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>111 657</u> 103 010	<u>134 270</u> 103 010	<u>106 998</u> 103 010	<u>113 799</u> 103 010	<u>131 494</u> 103 010	<u>116 020</u> 103 010

					-	-	-	-	-	-
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>31 537</u> 29 155	<u>44 034</u> 29 155	<u>32 466</u> 29 155	<u>33 716</u> 29 155	<u>34 838</u> 29 155	<u>36 249</u> 29 155
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>47 053</u> 43 484	<u>65 798</u> 43 484	<u>48 447</u> 43 484	<u>50 321</u> 43 484	<u>52 004</u> 43 484	<u>54 121</u> 43 484
225-102-0148	3	.	1	700	<u>23 689</u> 21 989	<u>32 437</u> 21 989	<u>24 339</u> 21 989	<u>25 214</u> 21 989	<u>25 999</u> 21 989	<u>26 987</u> 21 989

					-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.								
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>27 206</u> 25 967	<u>32 205</u> 25 967	<u>27 578</u> 25 967	<u>28 078</u> 25 967	<u>28 526</u> 25 967	<u>29 091</u> 25 967
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>46 142</u> 44 356	<u>52 391</u> 44 356	<u>46 607</u> 44 356	<u>47 232</u> 44 356	<u>47 793</u> 44 356	<u>48 499</u> 44 356
225-104-0120	3-100 ( 12)	.	1	900	<u>52 028</u> 49 420	<u>63 275</u> 49 420	<u>52 864</u> 49 420	<u>53 989</u> 49 420	<u>54 998</u> 49 420	<u>56 269</u> 49 420
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>52 884</u> 49 906	<u>66 630</u> 49 906	<u>53 906</u> 49 906	<u>55 280</u> 49 906	<u>56 514</u> 49 906	<u>58 067</u> 49 906
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>104 596</u> 98 841	<u>130 840</u> 98 841	<u>106 547</u> 98 841	<u>109 171</u> 98 841	<u>111 528</u> 98 841	<u>114 492</u> 98 841
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>108 849</u> 103 010	<u>135 093</u> 103 010	<u>110 800</u> 103 010	<u>113 424</u> 103 010	<u>115 780</u> 103 010	<u>118 745</u> 103 010

					-	-	-		-	-	-
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>30 992</u> 29 155	<u>34 736</u> 29 155	<u>37 131</u> 29 155	<u>31 017</u> 29 155	<u>35 784</u> 29 155	<u>36 617</u> 29 155	<u>33 563</u> 29 155
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>46 236</u> 43 484	<u>51 851</u> 43 484	<u>55 443</u> 43 484	<u>46 272</u> 43 484	<u>53 424</u> 43 484	<u>54 672</u> 43 484	<u>50 091</u> 43 484
225-102-0148	3	.	1	700	<u>23 307</u> 21 989	<u>25 928</u> 21 989	<u>27 604</u> 21 989	<u>23 324</u> 21 989	<u>26 662</u> 21 989	<u>27 244</u> 21 989	<u>25 107</u> 21 989

					-	-	-		-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>26 988</u> 25 967	<u>28 486</u> 25 967	<u>29 444</u> 25 967	<u>26 998</u> 25 967	<u>28 905</u> 25 967	<u>29 238</u> 25 967	<u>28 016</u> 25 967
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>45 870</u> 44 356	<u>47 742</u> 44 356	<u>48 939</u> 44 356	<u>45 882</u> 44 356	<u>48 266</u> 44 356	<u>48 682</u> 44 356	<u>47 155</u> 44 356
225-104-0120	3-100 ( 12)	.	1	900	<u>51 537</u> 49 420	<u>54 907</u> 49 420	<u>57 062</u> 49 420	<u>51 560</u> 49 420	<u>55 850</u> 49 420	<u>56 599</u> 49 420	<u>53 851</u> 49 420
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>52 284</u> 49 906	<u>56 402</u> 49 906	<u>59 037</u> 49 906	<u>52 311</u> 49 906	<u>57 556</u> 49 906	<u>58 471</u> 49 906	<u>55 112</u> 49 906
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>103 452</u> 98 841	<u>111 313</u> 98 841	<u>116 343</u> 98 841	<u>103 504</u> 98 841	<u>113 515</u> 98 841	<u>115 263</u> 98 841	<u>108 850</u> 98 841
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>107 705</u> 103 010	<u>115 566</u> 103 010	<u>120 596</u> 103 010	<u>107 756</u> 103 010	<u>117 768</u> 103 010	<u>119 516</u> 103 010	<u>113 103</u> 103 010

								-	-	-
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>222 322</u> 205 048	<u>267 548</u> 205 048	<u>213 004</u> 205 048	<u>226 606</u> 205 048	<u>261 996</u> 205 048	<u>231 048</u> 205 048
225-104-0200	30 24547-2016	.								
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>70 270</u> 57 780	<u>59 854</u> 57 780	<u>72 841</u> 57 780	<u>70 490</u> 57 780	<u>62 633</u> 57 780	<u>67 724</u> 57 780
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>126 772</u> 102 062	<u>105 939</u> 102 062	<u>131 912</u> 102 062	<u>127 212</u> 102 062	<u>111 498</u> 102 062	<u>121 680</u> 102 062
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>58 895</u> 54 050	<u>71 817</u> 54 050	<u>56 233</u> 54 050	<u>60 119</u> 54 050	<u>70 231</u> 54 050	<u>61 388</u> 54 050
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>116 799</u> 107 129	<u>142 643</u> 107 129	<u>111 475</u> 107 129	<u>119 247</u> 107 129	<u>139 470</u> 107 129	<u>121 786</u> 107 129
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>116 590</u> 106 924	<u>142 433</u> 106 924	<u>111 265</u> 106 924	<u>119 038</u> 106 924	<u>139 261</u> 106 924	<u>121 576</u> 106 924
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>232 189</u> 212 876	<u>283 876</u> 212 876	<u>221 540</u> 212 876	<u>237 085</u> 212 876	<u>277 531</u> 212 876	<u>242 162</u> 212 876
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>101 478</u> 85 301	<u>86 903</u> 83 399	<u>90 783</u> 87 202	<u>102 718</u> 85 301	<u>103 287</u> 85 301	<u>101 009</u> 85 301
225-104-0300	30 24547-2016	.								
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	<u>124 523</u> 114 394	<u>151 443</u> 114 394	<u>118 976</u> 114 394	<u>127 073</u> 114 394	<u>148 138</u> 114 394	<u>129 717</u> 114 394
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.								



					-	-	-	-	-	-
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>216 705</u> 205 048	<u>269 193</u> 205 048	<u>220 608</u> 205 048	<u>225 856</u> 205 048	<u>230 568</u> 205 048	<u>236 498</u> 205 048
225-104-0200	30 24547-2016	.								
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>74 211</u> 57 780	<u>66 035</u> 57 780	<u>75 264</u> 57 780	<u>76 488</u> 57 780	<u>73 526</u> 57 780	<u>67 994</u> 57 780
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>134 654</u> 102 062	<u>118 301</u> 102 062	<u>136 759</u> 102 062	<u>139 207</u> 102 062	<u>133 283</u> 102 062	<u>122 218</u> 102 062
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>57 290</u> 54 050	<u>72 287</u> 54 050	<u>58 406</u> 54 050	<u>59 905</u> 54 050	<u>61 251</u> 54 050	<u>62 945</u> 54 050
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>113 590</u> 107 129	<u>143 583</u> 107 129	<u>115 820</u> 107 129	<u>118 819</u> 107 129	<u>121 511</u> 107 129	<u>124 899</u> 107 129
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>113 380</u> 106 924	<u>143 373</u> 106 924	<u>115 610</u> 106 924	<u>118 609</u> 106 924	<u>121 302</u> 106 924	<u>124 690</u> 106 924
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>225 770</u> 212 876	<u>285 756</u> 212 876	<u>230 231</u> 212 876	<u>236 228</u> 212 876	<u>241 614</u> 212 876	<u>248 390</u> 212 876
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>104 082</u> 85 301	<u>108 402</u> 85 301	<u>106 064</u> 85 301	<u>108 537</u> 85 301	<u>106 697</u> 85 301	<u>102 576</u> 85 301
225-104-0300	30 24547-2016	.								
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	<u>121 180</u> 114 394	<u>152 422</u> 114 394	<u>123 503</u> 114 394	<u>126 626</u> 114 394	<u>129 431</u> 114 394	<u>132 961</u> 114 394
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.								

					-	-	-		-	-	-
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>214 418</u> 205 048	<u>230 140</u> 205 048	<u>240 199</u> 205 048	<u>214 521</u> 205 048	<u>234 544</u> 205 048	<u>238 040</u> 205 048	<u>225 213</u> 205 048
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>70 221</u> 57 780	<u>72 106</u> 57 780	<u>67 137</u> 57 780	<u>72 375</u> 57 780	<u>70 344</u> 57 780	<u>69 781</u> 57 780	<u>72 302</u> 57 780
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>126 674</u> 102 062	<u>130 444</u> 102 062	<u>120 505</u> 102 062	<u>130 982</u> 102 062	<u>126 918</u> 102 062	<u>125 792</u> 102 062	<u>130 835</u> 102 062
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>56 637</u> 54 050	<u>61 129</u> 54 050	<u>64 003</u> 54 050	<u>56 666</u> 54 050	<u>62 387</u> 54 050	<u>63 386</u> 54 050	<u>59 721</u> 54 050
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>112 282</u> 107 129	<u>121 267</u> 107 129	<u>127 015</u> 107 129	<u>112 341</u> 107 129	<u>123 783</u> 107 129	<u>125 781</u> 107 129	<u>118 451</u> 107 129
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>112 073</u> 106 924	<u>121 057</u> 106 924	<u>126 805</u> 106 924	<u>112 132</u> 106 924	<u>123 574</u> 106 924	<u>125 571</u> 106 924	<u>118 242</u> 106 924
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>223 156</u> 212 876	<u>241 124</u> 212 876	<u>252 620</u> 212 876	<u>223 273</u> 212 876	<u>246 157</u> 212 876	<u>250 152</u> 212 876	<u>235 494</u> 212 876
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>99 547</u> 85 301	<u>105 175</u> 85 301	<u>102 601</u> 85 301	<u>101 725</u> 85 301	<u>104 461</u> 85 301	<u>104 730</u> 85 301	<u>104 198</u> 85 301
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	<u>119 818</u> 114 394	<u>129 176</u> 114 394	<u>135 164</u> 114 394	<u>119 879</u> 114 394	<u>131 798</u> 114 394	<u>133 879</u> 114 394	<u>126 244</u> 114 394
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									

								-	-	-
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>117 664</u> 102 589	<u>107 982</u> 104 245	<u>104 604</u> 100 933	<u>118 781</u> 102 589	<u>119 293</u> 102 589	<u>117 243</u> 102 589
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800	<u>161 338</u> 149 564	<u>191 489</u> 149 564	<u>155 126</u> 149 564	<u>164 194</u> 149 564	<u>187 787</u> 149 564	<u>167 155</u> 149 564
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>185 475</u> 171 998	<u>219 933</u> 171 998	<u>178 376</u> 171 998	<u>188 739</u> 171 998	<u>215 703</u> 171 998	<u>192 124</u> 171 998
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>186 550</u> 158 065	<u>145 531</u> 139 528	<u>183 348</u> 176 603	<u>188 721</u> 158 065	<u>189 717</u> 158 065	<u>185 731</u> 158 065
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>248 230</u> 230 448	<u>293 456</u> 230 448	<u>238 912</u> 230 448	<u>252 514</u> 230 448	<u>287 904</u> 230 448	<u>256 956</u> 230 448
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>252 015</u> 233 543	<u>299 394</u> 233 543	<u>242 253</u> 233 543	<u>256 503</u> 233 543	<u>293 578</u> 233 543	<u>261 157</u> 233 543
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>557 718</u> 445 663	<u>462 930</u> 445 663	<u>581 108</u> 445 663	<u>559 722</u> 445 663	<u>488 223</u> 445 663	<u>534 550</u> 445 663
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>673 626</u> 629 667	<u>781 307</u> 629 667	<u>651 441</u> 629 667	<u>683 826</u> 629 667	<u>768 088</u> 629 667	<u>694 403</u> 629 667
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>122 745</u> 105 441	<u>110 262</u> 106 210	<u>108 694</u> 104 673	<u>124 047</u> 105 441	<u>124 645</u> 105 441	<u>122 253</u> 105 441
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>184 412</u> 170 341	<u>221 024</u> 170 341	<u>176 869</u> 170 341	<u>187 880</u> 170 341	<u>216 529</u> 170 341	<u>191 477</u> 170 341
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>234 550</u> 198 740	<u>189 517</u> 181 841	<u>223 990</u> 215 638	<u>237 279</u> 198 740	<u>238 531</u> 198 740	<u>233 520</u> 198 740
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>293 689</u> 271 018	<u>352 914</u> 271 018	<u>281 488</u> 271 018	<u>299 299</u> 271 018	<u>345 644</u> 271 018	<u>305 117</u> 271 018

					-	-	-	-	-	-
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>120 008</u> 102 589	<u>123 897</u> 102 589	<u>121 792</u> 102 589	<u>124 018</u> 102 589	<u>122 362</u> 102 589	<u>118 653</u> 102 589
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800	<u>157 594</u> 149 564	<u>192 585</u> 149 564	<u>160 195</u> 149 564	<u>163 694</u> 149 564	<u>166 836</u> 149 564	<u>170 788</u> 149 564
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>181 196</u> 171 998	<u>221 187</u> 171 998	<u>184 170</u> 171 998	<u>188 168</u> 171 998	<u>191 758</u> 171 998	<u>196 276</u> 171 998
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>191 107</u> 158 065	<u>198 669</u> 158 065	<u>194 576</u> 158 065	<u>198 904</u> 158 065	<u>195 684</u> 158 065	<u>188 473</u> 158 065
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>242 614</u> 230 448	<u>295 101</u> 230 448	<u>246 516</u> 230 448	<u>251 764</u> 230 448	<u>256 477</u> 230 448	<u>262 406</u> 230 448
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>246 131</u> 233 543	<u>301 118</u> 233 543	<u>250 219</u> 233 543	<u>255 717</u> 233 543	<u>260 654</u> 233 543	<u>266 865</u> 233 543
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>593 583</u> 445 663	<u>519 179</u> 445 663	<u>603 162</u> 445 663	<u>614 301</u> 445 663	<u>587 346</u> 445 663	<u>537 000</u> 445 663
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>660 254</u> 629 667	<u>785 224</u> 629 667	<u>669 546</u> 629 667	<u>682 041</u> 629 667	<u>693 261</u> 629 667	<u>707 378</u> 629 667
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>125 479</u> 105 441	<u>130 016</u> 105 441	<u>127 560</u> 105 441	<u>130 157</u> 105 441	<u>128 225</u> 105 441	<u>123 898</u> 105 441
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>179 866</u> 170 341	<u>222 356</u> 170 341	<u>183 025</u> 170 341	<u>187 273</u> 170 341	<u>191 088</u> 170 341	<u>195 888</u> 170 341
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>240 279</u> 198 740	<u>249 785</u> 198 740	<u>244 639</u> 198 740	<u>250 081</u> 198 740	<u>246 033</u> 198 740	<u>236 967</u> 198 740
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>286 335</u> 271 018	<u>355 068</u> 271 018	<u>291 445</u> 271 018	<u>298 318</u> 271 018	<u>304 489</u> 271 018	<u>312 253</u> 271 018

					-	-	-		-	-	-
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>115 927</u> 102 589	<u>120 992</u> 102 589	<u>118 675</u> 102 589	<u>117 887</u> 102 589	<u>120 349</u> 102 589	<u>120 592</u> 102 589	<u>120 113</u> 102 589
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800	<u>156 069</u> 149 564	<u>166 550</u> 149 564	<u>173 256</u> 149 564	<u>156 137</u> 149 564	<u>169 486</u> 149 564	<u>171 816</u> 149 564	<u>163 266</u> 149 564
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>179 453</u> 171 998	<u>191 432</u> 171 998	<u>199 096</u> 171 998	<u>179 531</u> 171 998	<u>194 787</u> 171 998	<u>197 451</u> 171 998	<u>187 678</u> 171 998
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>183 171</u> 158 065	<u>193 021</u> 158 065	<u>188 516</u> 158 065	<u>186 984</u> 158 065	<u>191 771</u> 158 065	<u>192 243</u> 158 065	<u>191 311</u> 158 065
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>240 326</u> 230 448	<u>256 048</u> 230 448	<u>266 107</u> 230 448	<u>240 429</u> 230 448	<u>260 452</u> 230 448	<u>263 948</u> 230 448	<u>251 122</u> 230 448
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>243 734</u> 233 543	<u>260 205</u> 233 543	<u>270 743</u> 233 543	<u>243 842</u> 233 543	<u>264 819</u> 233 543	<u>268 481</u> 233 543	<u>255 044</u> 233 543
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>557 272</u> 445 663	<u>574 425</u> 445 663	<u>529 203</u> 445 663	<u>576 876</u> 445 663	<u>558 386</u> 445 663	<u>553 262</u> 445 663	<u>576 207</u> 445 663
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>654 807</u> 629 667	<u>692 241</u> 629 667	<u>716 190</u> 629 667	<u>655 052</u> 629 667	<u>702 726</u> 629 667	<u>711 050</u> 629 667	<u>680 511</u> 629 667
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>120 717</u> 105 441	<u>126 627</u> 105 441	<u>123 924</u> 105 441	<u>123 005</u> 105 441	<u>125 877</u> 105 441	<u>126 160</u> 105 441	<u>125 601</u> 105 441
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>178 014</u> 170 341	<u>190 741</u> 170 341	<u>198 884</u> 170 341	<u>178 097</u> 170 341	<u>194 307</u> 170 341	<u>197 136</u> 170 341	<u>186 753</u> 170 341
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>230 302</u> 198 740	<u>242 685</u> 198 740	<u>237 021</u> 198 740	<u>235 095</u> 198 740	<u>241 114</u> 198 740	<u>241 706</u> 198 740	<u>240 535</u> 198 740
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>283 339</u> 271 018	<u>303 928</u> 271 018	<u>317 100</u> 271 018	<u>283 474</u> 271 018	<u>309 695</u> 271 018	<u>314 272</u> 271 018	<u>297 476</u> 271 018

					·	·	·	-	-	-
225-104-0612	38 ( 107)	·	1	9900	<u>537 910</u> 457 137	<u>431 219</u> 413 854	<u>539 652</u> 457 137	<u>544 049</u> 457 137	<u>546 867</u> 457 137	<u>535 592</u> 457 137

**225-105.**

					·	·	·	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	·								
225-105-0101	4	·	1	1900	<u>72 397</u> 65 135	<u>92 857</u> 65 135	<u>68 182</u> 65 135	<u>74 335</u> 65 135	<u>90 345</u> 65 135	<u>76 345</u> 65 135
225-105-0102	4	·	1	1000	<u>36 405</u> 32 616	<u>47 173</u> 32 616	<u>34 186</u> 32 616	<u>37 425</u> 32 616	<u>45 851</u> 32 616	<u>38 483</u> 32 616
225-105-0103	5	·	1	1400	<u>54 369</u> 48 998	<u>69 444</u> 48 998	<u>51 263</u> 48 998	<u>55 797</u> 48 998	<u>67 594</u> 48 998	<u>57 278</u> 48 998
225-105-0107	8	·	1	2900	<u>103 284</u> 92 342	<u>134 512</u> 92 342	<u>96 851</u> 92 342	<u>106 242</u> 92 342	<u>130 679</u> 92 342	<u>109 310</u> 92 342
225-105-0108	8	·	1	1400	<u>52 287</u> 46 957	<u>67 362</u> 46 957	<u>49 181</u> 46 957	<u>53 715</u> 46 957	<u>65 511</u> 46 957	<u>55 196</u> 46 957
225-105-0109	9	·	1	2200	<u>77 446</u> 69 163	<u>101 136</u> 69 163	<u>72 566</u> 69 163	<u>79 690</u> 69 163	<u>98 228</u> 69 163	<u>82 017</u> 69 163

**225-107.**

					·	·	·	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>550 800</u> 457 137	<u>572 188</u> 457 137	<u>560 610</u> 457 137	<u>572 854</u> 457 137	<u>563 746</u> 457 137	<u>543 348</u> 457 137

					-	-	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.								
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>69 857</u> 65 135	<u>93 601</u> 65 135	<u>71 622</u> 65 135	<u>73 996</u> 65 135	<u>76 128</u> 65 135	<u>78 810</u> 65 135
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>35 068</u> 32 616	<u>47 565</u> 32 616	<u>35 997</u> 32 616	<u>37 246</u> 32 616	<u>38 368</u> 32 616	<u>39 780</u> 32 616
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>52 497</u> 48 998	<u>69 993</u> 48 998	<u>53 798</u> 48 998	<u>55 547</u> 48 998	<u>57 118</u> 48 998	<u>59 094</u> 48 998
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>99 407</u> 92 342	<u>135 648</u> 92 342	<u>102 101</u> 92 342	<u>105 725</u> 92 342	<u>108 979</u> 92 342	<u>113 073</u> 92 342
225-105-0108	8	.	1	1400	<u>50 415</u> 46 957	<u>67 910</u> 46 957	<u>51 716</u> 46 957	<u>53 465</u> 46 957	<u>55 036</u> 46 957	<u>57 012</u> 46 957
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>74 504</u> 69 163	<u>101 998</u> 69 163	<u>76 549</u> 69 163	<u>79 298</u> 69 163	<u>81 766</u> 69 163	<u>84 872</u> 69 163

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-		-	-	-
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>528 352</u> 457 137	<u>556 213</u> 457 137	<u>543 469</u> 457 137	<u>539 137</u> 457 137	<u>552 678</u> 457 137	<u>554 011</u> 457 137	<u>551 376</u> 457 137

					-	-	-		-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.									
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>68 822</u> 65 135	<u>75 934</u> 65 135	<u>80 485</u> 65 135	<u>68 868</u> 65 135	<u>77 927</u> 65 135	<u>79 508</u> 65 135	<u>73 706</u> 65 135
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>34 523</u> 32 616	<u>38 266</u> 32 616	<u>40 661</u> 32 616	<u>34 547</u> 32 616	<u>39 315</u> 32 616	<u>40 147</u> 32 616	<u>37 093</u> 32 616
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>51 734</u> 48 998	<u>56 975</u> 48 998	<u>60 328</u> 48 998	<u>51 768</u> 48 998	<u>58 443</u> 48 998	<u>59 608</u> 48 998	<u>55 333</u> 48 998
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>97 827</u> 92 342	<u>108 683</u> 92 342	<u>115 628</u> 92 342	<u>97 898</u> 92 342	<u>111 724</u> 92 342	<u>114 137</u> 92 342	<u>105 281</u> 92 342
225-105-0108	8	.	1	1400	<u>49 652</u> 46 957	<u>54 893</u> 46 957	<u>58 246</u> 46 957	<u>49 686</u> 46 957	<u>56 361</u> 46 957	<u>57 526</u> 46 957	<u>53 251</u> 46 957
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>73 306</u> 69 163	<u>81 542</u> 69 163	<u>86 811</u> 69 163	<u>73 360</u> 69 163	<u>83 848</u> 69 163	<u>85 680</u> 69 163	<u>78 961</u> 69 163

					-	-	-		-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	---	---





					-	-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.								
225-107-0101	18	.	1	300	<u>10 108</u> 9 381	<u>13 858</u> 9 381	<u>10 387</u> 9 381	<u>10 762</u> 9 381	<u>11 099</u> 9 381	<u>11 522</u> 9 381
225-107-0103	20	.	1	600	<u>23 419</u> 21 902	<u>30 917</u> 21 902	<u>23 977</u> 21 902	<u>24 726</u> 21 902	<u>25 400</u> 21 902	<u>26 247</u> 21 902
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>76 576</u> 71 547	<u>101 570</u> 71 547	<u>78 435</u> 71 547	<u>80 934</u> 71 547	<u>83 178</u> 71 547	<u>86 001</u> 71 547
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>57 383</u> 53 612	<u>76 129</u> 53 612	<u>58 777</u> 53 612	<u>60 651</u> 53 612	<u>62 334</u> 53 612	<u>64 452</u> 53 612
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>47 951</u> 44 717	<u>64 197</u> 44 717	<u>49 159</u> 44 717	<u>50 783</u> 44 717	<u>52 242</u> 44 717	<u>54 077</u> 44 717
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>42 979</u> 40 196	<u>56 726</u> 40 196	<u>44 002</u> 40 196	<u>45 376</u> 40 196	<u>46 610</u> 40 196	<u>48 163</u> 40 196
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>36 810</u> 34 325	<u>49 307</u> 34 325	<u>37 740</u> 34 325	<u>38 989</u> 34 325	<u>40 111</u> 34 325	<u>41 523</u> 34 325
225-107-0200	13015-2012	.								
225-107-0201	3-15	.	1	2780	<u>88 895</u> 82 248	<u>123 637</u> 82 248	<u>91 479</u> 82 248	<u>94 952</u> 82 248	<u>98 071</u> 82 248	<u>101 996</u> 82 248

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-		-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.									
225-107-0101	18	.	1	300	<u>9 945</u> 9 381	<u>11 068</u> 9 381	<u>11 787</u> 9 381	<u>9 952</u> 9 381	<u>11 383</u> 9 381	<u>11 632</u> 9 381	<u>10 716</u> 9 381
225-107-0103	20	.	1	600	<u>23 092</u> 21 902	<u>25 338</u> 21 902	<u>26 775</u> 21 902	<u>23 107</u> 21 902	<u>25 968</u> 21 902	<u>26 467</u> 21 902	<u>24 635</u> 21 902
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>75 487</u> 71 547	<u>82 974</u> 71 547	<u>87 764</u> 71 547	<u>75 536</u> 71 547	<u>85 071</u> 71 547	<u>86 735</u> 71 547	<u>80 628</u> 71 547
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>56 566</u> 53 612	<u>62 181</u> 53 612	<u>65 774</u> 53 612	<u>56 603</u> 53 612	<u>63 754</u> 53 612	<u>65 002</u> 53 612	<u>60 422</u> 53 612
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>47 243</u> 44 717	<u>52 109</u> 44 717	<u>55 222</u> 44 717	<u>47 274</u> 44 717	<u>53 472</u> 44 717	<u>54 554</u> 44 717	<u>50 584</u> 44 717
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>42 380</u> 40 196	<u>46 498</u> 40 196	<u>49 132</u> 40 196	<u>42 407</u> 40 196	<u>47 651</u> 40 196	<u>48 567</u> 40 196	<u>45 208</u> 40 196
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>36 266</u> 34 325	<u>40 009</u> 34 325	<u>42 404</u> 34 325	<u>36 290</u> 34 325	<u>41 058</u> 34 325	<u>41 890</u> 34 325	<u>38 836</u> 34 325
225-107-0200	13015-2012	.									
225-107-0201	3-15	.	1	2780	<u>87 381</u> 82 248	<u>97 788</u> 82 248	<u>104 446</u> 82 248	<u>87 449</u> 82 248	<u>100 703</u> 82 248	<u>103 017</u> 82 248	<u>94 527</u> 82 248

					-	-	-		-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	---	---

								-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.								
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>201 130</u> 181 196	<u>257 124</u> 181 196	<u>189 593</u> 181 196	<u>206 434</u> 181 196	<u>250 250</u> 181 196	<u>211 934</u> 181 196
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>98 237</u> 78 577	<u>74 619</u> 70 906	<u>90 268</u> 86 248	<u>99 787</u> 78 577	<u>100 499</u> 78 577	<u>97 652</u> 78 577
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>160 395</u> 144 335	<u>205 621</u> 144 335	<u>151 077</u> 144 335	<u>164 679</u> 144 335	<u>200 069</u> 144 335	<u>169 121</u> 144 335
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>207 079</u> 186 414	<u>265 227</u> 186 414	<u>195 099</u> 186 414	<u>212 587</u> 186 414	<u>258 089</u> 186 414	<u>218 299</u> 186 414
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>157 715</u> 127 667	<u>117 851</u> 112 120	<u>149 567</u> 143 215	<u>160 072</u> 127 667	<u>161 153</u> 127 667	<u>156 825</u> 127 667
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>248 792</u> 197 806	<u>175 091</u> 165 808	<u>240 367</u> 229 804	<u>252 823</u> 197 806	<u>254 673</u> 197 806	<u>247 270</u> 197 806
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>113 983</u> 91 887	<u>86 677</u> 82 457	<u>105 913</u> 101 316	<u>115 720</u> 91 887	<u>116 517</u> 91 887	<u>113 328</u> 91 887
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>173 880</u> 156 940	<u>221 259</u> 156 940	<u>164 118</u> 156 940	<u>178 368</u> 156 940	<u>215 443</u> 156 940	<u>183 022</u> 156 940
225-109-0200	20 13015-2012	.								
225-109-0201	30 ( 8 )	.	1	1600	<u>57 822</u> 51 769	<u>75 051</u> 51 769	<u>54 273</u> 51 769	<u>59 454</u> 51 769	<u>72 936</u> 51 769	<u>61 147</u> 51 769
225-109-0202	31 ( 9 )	.	1	3100	<u>108 440</u> 96 781	<u>141 821</u> 96 781	<u>101 563</u> 96 781	<u>111 602</u> 96 781	<u>137 724</u> 96 781	<u>114 881</u> 96 781
225-109-0205	34 ( 10 )	.	1	2500	<u>114 810</u> 104 872	<u>141 731</u> 104 872	<u>109 264</u> 104 872	<u>117 360</u> 104 872	<u>138 426</u> 104 872	<u>120 005</u> 104 872

					-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.								
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>194 176</u> 181 196	<u>259 161</u> 181 196	<u>199 008</u> 181 196	<u>205 505</u> 181 196	<u>211 340</u> 181 196	<u>218 681</u> 181 196
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>101 492</u> 78 577	<u>106 893</u> 78 577	<u>103 969</u> 78 577	<u>107 061</u> 78 577	<u>104 761</u> 78 577	<u>99 610</u> 78 577
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>154 778</u> 144 335	<u>207 266</u> 144 335	<u>158 681</u> 144 335	<u>163 929</u> 144 335	<u>168 641</u> 144 335	<u>174 570</u> 144 335
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>199 858</u> 186 414	<u>267 342</u> 186 414	<u>204 876</u> 186 414	<u>211 623</u> 186 414	<u>217 682</u> 186 414	<u>225 305</u> 186 414
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>162 663</u> 127 667	<u>170 872</u> 127 667	<u>166 428</u> 127 667	<u>171 128</u> 127 667	<u>167 632</u> 127 667	<u>159 802</u> 127 667
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>257 255</u> 197 806	<u>271 297</u> 197 806	<u>263 696</u> 197 806	<u>271 735</u> 197 806	<u>265 755</u> 197 806	<u>252 362</u> 197 806
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>117 629</u> 91 887	<u>123 678</u> 91 887	<u>120 404</u> 91 887	<u>123 867</u> 91 887	<u>121 290</u> 91 887	<u>115 521</u> 91 887
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>167 996</u> 156 940	<u>222 983</u> 156 940	<u>172 084</u> 156 940	<u>177 582</u> 156 940	<u>182 519</u> 156 940	<u>188 730</u> 156 940
225-109-0200	20 13015-2012	.								
225-109-0201	30 ( 8 )	.	1	1600	<u>55 683</u> 51 769	<u>75 678</u> 51 769	<u>57 170</u> 51 769	<u>59 169</u> 51 769	<u>60 964</u> 51 769	<u>63 223</u> 51 769
225-109-0202	31 ( 9 )	.	1	3100	<u>104 295</u> 96 781	<u>143 036</u> 96 781	<u>107 175</u> 96 781	<u>111 049</u> 96 781	<u>114 527</u> 96 781	<u>118 903</u> 96 781
225-109-0205	34 ( 10 )	.	1	2500	<u>111 467</u> 104 872	<u>142 710</u> 104 872	<u>113 790</u> 104 872	<u>116 914</u> 104 872	<u>119 719</u> 104 872	<u>123 248</u> 104 872

					-	-	-		-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>191 344</u> 181 196	<u>210 809</u> 181 196	<u>223 263</u> 181 196	<u>191 471</u> 181 196	<u>216 262</u> 181 196	<u>220 590</u> 181 196	<u>204 710</u> 181 196
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>95 823</u> 78 577	<u>102 859</u> 78 577	<u>99 641</u> 78 577	<u>98 547</u> 78 577	<u>101 966</u> 78 577	<u>102 303</u> 78 577	<u>101 637</u> 78 577
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>152 491</u> 144 335	<u>168 213</u> 144 335	<u>178 272</u> 144 335	<u>152 593</u> 144 335	<u>172 617</u> 144 335	<u>176 113</u> 144 335	<u>163 286</u> 144 335
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>196 917</u> 186 414	<u>217 131</u> 186 414	<u>230 064</u> 186 414	<u>197 049</u> 186 414	<u>222 794</u> 186 414	<u>227 288</u> 186 414	<u>210 797</u> 186 414
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>154 046</u> 127 667	<u>164 740</u> 127 667	<u>159 849</u> 127 667	<u>158 186</u> 127 667	<u>163 384</u> 127 667	<u>163 895</u> 127 667	<u>162 884</u> 127 667
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>242 517</u> 197 806	<u>260 809</u> 197 806	<u>252 442</u> 197 806	<u>249 597</u> 197 806	<u>258 488</u> 197 806	<u>259 363</u> 197 806	<u>257 633</u> 197 806
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>111 280</u> 91 887	<u>119 160</u> 91 887	<u>115 556</u> 91 887	<u>114 330</u> 91 887	<u>118 160</u> 91 887	<u>118 537</u> 91 887	<u>117 792</u> 91 887
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>165 599</u> 156 940	<u>182 070</u> 156 940	<u>192 608</u> 156 940	<u>165 707</u> 156 940	<u>186 684</u> 156 940	<u>190 346</u> 156 940	<u>176 909</u> 156 940
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 ( 8 )	.	1	1600	<u>54 811</u> 51 769	<u>60 801</u> 51 769	<u>64 633</u> 51 769	<u>54 850</u> 51 769	<u>62 478</u> 51 769	<u>63 810</u> 51 769	<u>58 924</u> 51 769
225-109-0202	31 ( 9 )	.	1	3100	<u>102 606</u> 96 781	<u>114 211</u> 96 781	<u>121 635</u> 96 781	<u>102 682</u> 96 781	<u>117 461</u> 96 781	<u>120 042</u> 96 781	<u>110 575</u> 96 781
225-109-0205	34 ( 10 )	.	1	2500	<u>110 105</u> 104 872	<u>119 464</u> 104 872	<u>125 451</u> 104 872	<u>110 167</u> 104 872	<u>122 085</u> 104 872	<u>124 166</u> 104 872	<u>116 531</u> 104 872

					.	.	.	-	-	-
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>158 048</u> 142 649	<u>201 120</u> 142 649	<u>149 174</u> 142 649	<u>162 128</u> 142 649	<u>195 832</u> 142 649	<u>166 359</u> 142 649
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>192 982</u> 174 131	<u>245 746</u> 174 131	<u>182 112</u> 174 131	<u>197 980</u> 174 131	<u>239 269</u> 174 131	<u>203 163</u> 174 131

**225-2.**  
**225-201.**

					.	.	.	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>34 114</u> 32 545	<u>44 530</u> 32 545	<u>36 332</u> 32 545	<u>35 195</u> 32 545	<u>43 208</u> 32 545	<u>35 950</u> 32 545
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>60 736</u> 57 857	<u>80 266</u> 57 857	<u>64 895</u> 57 857	<u>62 763</u> 57 857	<u>77 787</u> 57 857	<u>64 178</u> 57 857
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>76 364</u> 72 321	<u>105 821</u> 72 321	<u>82 638</u> 72 321	<u>79 422</u> 72 321	<u>102 083</u> 72 321	<u>81 556</u> 72 321

**225-202.**

					.	.	.	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.								

					-	-	-	-	-	-
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>152 699</u> 142 649	<u>202 687</u> 142 649	<u>156 416</u> 142 649	<u>161 414</u> 142 649	<u>165 902</u> 142 649	<u>171 548</u> 142 649
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>186 430</u> 174 131	<u>247 666</u> 174 131	<u>190 983</u> 174 131	<u>197 106</u> 174 131	<u>202 604</u> 174 131	<u>209 521</u> 174 131

					-	-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>37 505</u> 32 545	<u>44 921</u> 32 545	<u>38 434</u> 32 545	<u>39 609</u> 32 545	<u>36 562</u> 32 545	<u>37 148</u> 32 545
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>67 095</u> 57 857	<u>81 000</u> 57 857	<u>68 837</u> 57 857	<u>71 040</u> 57 857	<u>65 326</u> 57 857	<u>66 425</u> 57 857
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>85 955</u> 72 321	<u>106 929</u> 72 321	<u>88 583</u> 72 321	<u>91 906</u> 72 321	<u>83 287</u> 72 321	<u>84 946</u> 72 321

					-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.								





								-	-	-
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>107 648</u> 103 962	<u>109 843</u> 86 039	<u>71 084</u> 68 115	<u>93 146</u> 86 039	<u>107 530</u> 86 039	<u>94 732</u> 86 039
225-202-0102	2	.	1	550	<u>38 311</u> 37 065	<u>37 748</u> 30 204	<u>24 314</u> 23 343	<u>32 501</u> 30 204	<u>37 021</u> 30 204	<u>32 999</u> 30 204
225-202-0103	3	.	1	900	<u>54 308</u> 52 433	<u>55 720</u> 43 492	<u>36 069</u> 34 552	<u>47 132</u> 43 492	<u>54 530</u> 43 492	<u>47 948</u> 43 492
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>90 848</u> 87 690	<u>93 419</u> 72 658	<u>60 184</u> 57 627	<u>78 820</u> 72 658	<u>91 397</u> 72 658	<u>80 207</u> 72 658
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>107 626</u> 98 443	<u>132 393</u> 98 443	<u>102 523</u> 98 443	<u>109 972</u> 98 443	<u>129 352</u> 98 443	<u>112 405</u> 98 443
225-202-0300	3 / 2 13015-2012	.								
225-202-0302	75.60.8-3	.	1	85	<u>9 483</u> 9 221	<u>10 369</u> 9 221	<u>9 672</u> 9 221	<u>9 575</u> 9 221	<u>10 256</u> 9 221	<u>9 639</u> 9 221
225-202-0306	75.180.14-3	.	1	450	<u>19 685</u> 18 894	<u>24 372</u> 18 894	<u>20 683</u> 18 894	<u>20 171</u> 18 894	<u>23 777</u> 18 894	<u>20 511</u> 18 894
225-202-0308	75.240.14-3	.	1	630	<u>46 683</u> 45 201	<u>53 245</u> 45 201	<u>48 081</u> 45 201	<u>47 364</u> 45 201	<u>52 413</u> 45 201	<u>47 840</u> 45 201
225-202-0600	12 / 2 13015-2012	.								
225-202-0608	75.240.25-12	.	1	1100	<u>39 554</u> 37 788	<u>51 011</u> 37 788	<u>41 994</u> 37 788	<u>40 743</u> 37 788	<u>49 557</u> 37 788	<u>41 573</u> 37 788
225-202-0900	13015-2012	.								
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650	<u>23 649</u> 22 600	<u>30 420</u> 22 600	<u>25 091</u> 22 600	<u>24 352</u> 22 600	<u>29 560</u> 22 600	<u>24 843</u> 22 600

					-	-	-	-	-	-
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>93 105</u> 86 039	<u>110 529</u> 86 039	<u>94 731</u> 86 039	<u>96 852</u> 86 039	<u>95 167</u> 86 039	<u>96 915</u> 86 039
225-202-0102	2	.	1	550	<u>32 488</u> 30 204	<u>37 964</u> 30 204	<u>32 999</u> 30 204	<u>33 666</u> 30 204	<u>33 136</u> 30 204	<u>33 685</u> 30 204
225-202-0103	3	.	1	900	<u>47 111</u> 43 492	<u>56 072</u> 43 492	<u>47 947</u> 43 492	<u>49 038</u> 43 492	<u>48 172</u> 43 492	<u>49 071</u> 43 492
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>78 785</u> 72 658	<u>94 018</u> 72 658	<u>80 206</u> 72 658	<u>82 061</u> 72 658	<u>80 588</u> 72 658	<u>82 116</u> 72 658
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>104 550</u> 98 443	<u>133 293</u> 98 443	<u>106 687</u> 98 443	<u>109 561</u> 98 443	<u>112 142</u> 98 443	<u>115 389</u> 98 443
225-202-0300	3 / 2 13015-2012	.								
225-202-0302	75.60.8-3	.	1	85	<u>9 772</u> 9 221	<u>10 402</u> 9 221	<u>9 851</u> 9 221	<u>9 951</u> 9 221	<u>9 692</u> 9 221	<u>9 741</u> 9 221
225-202-0306	75.180.14-3	.	1	450	<u>21 211</u> 18 894	<u>24 549</u> 18 894	<u>21 629</u> 18 894	<u>22 158</u> 18 894	<u>20 787</u> 18 894	<u>21 050</u> 18 894
225-202-0308	75.240.14-3	.	1	630	<u>48 820</u> 45 201	<u>53 492</u> 45 201	<u>49 405</u> 45 201	<u>50 146</u> 45 201	<u>48 225</u> 45 201	<u>48 595</u> 45 201
225-202-0600	12 / 2 13015-2012	.								
225-202-0608	75.240.25-12	.	1	1100	<u>43 284</u> 37 788	<u>51 442</u> 37 788	<u>44 306</u> 37 788	<u>45 599</u> 37 788	<u>42 246</u> 37 788	<u>42 891</u> 37 788
225-202-0900	13015-2012	.								
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650	<u>25 854</u> 22 600	<u>30 674</u> 22 600	<u>26 458</u> 22 600	<u>27 221</u> 22 600	<u>25 240</u> 22 600	<u>25 622</u> 22 600

					-	-	-		-	-	-
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>89 955</u> 86 039	<u>94 257</u> 86 039	<u>98 624</u> 86 039	<u>91 253</u> 86 039	<u>96 085</u> 86 039	<u>97 415</u> 86 039	<u>93 155</u> 86 039
225-202-0102	2	.	1	550	<u>31 498</u> 30 204	<u>32 850</u> 30 204	<u>34 222</u> 30 204	<u>31 906</u> 30 204	<u>33 424</u> 30 204	<u>33 842</u> 30 204	<u>32 504</u> 30 204
225-202-0103	3	.	1	900	<u>45 491</u> 43 492	<u>47 704</u> 43 492	<u>49 950</u> 43 492	<u>46 159</u> 43 492	<u>48 644</u> 43 492	<u>49 328</u> 43 492	<u>47 137</u> 43 492
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>76 031</u> 72 658	<u>79 792</u> 72 658	<u>83 610</u> 72 658	<u>77 165</u> 72 658	<u>81 390</u> 72 658	<u>82 553</u> 72 658	<u>78 829</u> 72 658
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>103 297</u> 98 443	<u>111 907</u> 98 443	<u>117 416</u> 98 443	<u>103 354</u> 98 443	<u>114 319</u> 98 443	<u>116 233</u> 98 443	<u>109 209</u> 98 443
225-202-0300	3 / 2 13015-2012	.									
225-202-0302	75.60.8-3	.	1	85	<u>9 512</u> 9 221	<u>9 612</u> 9 221	<u>9 832</u> 9 221	<u>9 636</u> 9 221	<u>9 700</u> 9 221	<u>9 759</u> 9 221	<u>9 604</u> 9 221
225-202-0306	75.180.14-3	.	1	450	<u>19 836</u> 18 894	<u>20 364</u> 18 894	<u>21 532</u> 18 894	<u>20 493</u> 18 894	<u>20 832</u> 18 894	<u>21 142</u> 18 894	<u>20 326</u> 18 894
225-202-0308	75.240.14-3	.	1	630	<u>46 895</u> 45 201	<u>47 634</u> 45 201	<u>49 270</u> 45 201	<u>47 814</u> 45 201	<u>48 290</u> 45 201	<u>48 724</u> 45 201	<u>47 580</u> 45 201
225-202-0600	12 / 2 13015-2012	.									
225-202-0608	75.240.25-12	.	1	1100	<u>39 924</u> 37 788	<u>41 214</u> 37 788	<u>44 070</u> 37 788	<u>41 528</u> 37 788	<u>42 359</u> 37 788	<u>43 116</u> 37 788	<u>41 120</u> 37 788
225-202-0900	13015-2012	.									
225-202-0901	150.150.12-6	.	1	650	<u>23 868</u> 22 600	<u>24 630</u> 22 600	<u>26 318</u> 22 600	<u>24 816</u> 22 600	<u>25 307</u> 22 600	<u>25 754</u> 22 600	<u>24 575</u> 22 600

								-	-	-
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233	<u>32 760</u> 31 008	<u>75 232</u> 58 503	<u>88 849</u> 85 997	<u>63 468</u> 58 503	<u>73 603</u> 58 503	<u>64 585</u> 58 503
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>255 959</u> 248 605	<u>282 978</u> 248 605	<u>261 713</u> 248 605	<u>258 763</u> 248 605	<u>279 549</u> 248 605	<u>260 721</u> 248 605
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>147 896</u> 142 741	<u>173 999</u> 142 741	<u>153 456</u> 142 741	<u>150 606</u> 142 741	<u>170 686</u> 142 741	<u>152 497</u> 142 741
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>147 618</u> 142 495	<u>173 408</u> 142 495	<u>153 111</u> 142 495	<u>150 295</u> 142 495	<u>170 135</u> 142 495	<u>152 164</u> 142 495
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>156 075</u> 150 787	<u>181 855</u> 150 787	<u>161 566</u> 150 787	<u>158 751</u> 150 787	<u>178 583</u> 150 787	<u>160 619</u> 150 787
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>123 455</u> 118 812	<u>149 172</u> 118 812	<u>128 932</u> 118 812	<u>126 124</u> 118 812	<u>145 909</u> 118 812	<u>127 988</u> 118 812
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>139 700</u> 134 721	<u>165 615</u> 134 721	<u>145 219</u> 134 721	<u>142 390</u> 134 721	<u>162 326</u> 134 721	<u>144 268</u> 134 721
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>139 459</u> 134 472	<u>165 531</u> 134 472	<u>145 012</u> 134 472	<u>142 166</u> 134 472	<u>162 222</u> 134 472	<u>144 055</u> 134 472
225-202-1200	13015-2012	.								
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>9 288</u> 9 040	<u>10 043</u> 9 040	<u>9 448</u> 9 040	<u>9 366</u> 9 040	<u>9 947</u> 9 040	<u>9 421</u> 9 040

					-	-	-	-	-	-
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233	<u>63 439</u> 58 503	<u>75 715</u> 58 503	<u>64 584</u> 58 503	<u>66 079</u> 58 503	<u>64 892</u> 58 503	<u>66 124</u> 58 503
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>264 756</u> 248 605	<u>283 994</u> 248 605	<u>267 167</u> 248 605	<u>270 215</u> 248 605	<u>262 309</u> 248 605	<u>263 830</u> 248 605
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>156 395</u> 142 741	<u>174 981</u> 142 741	<u>158 724</u> 142 741	<u>161 669</u> 142 741	<u>154 031</u> 142 741	<u>155 501</u> 142 741
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>156 015</u> 142 495	<u>174 378</u> 142 495	<u>158 316</u> 142 495	<u>161 225</u> 142 495	<u>153 679</u> 142 495	<u>155 131</u> 142 495
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>164 469</u> 150 787	<u>182 825</u> 150 787	<u>166 769</u> 150 787	<u>169 677</u> 150 787	<u>162 134</u> 150 787	<u>163 585</u> 150 787
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>131 828</u> 118 812	<u>150 140</u> 118 812	<u>134 123</u> 118 812	<u>137 024</u> 118 812	<u>129 499</u> 118 812	<u>130 947</u> 118 812
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>148 138</u> 134 721	<u>166 590</u> 134 721	<u>150 450</u> 134 721	<u>153 373</u> 134 721	<u>145 790</u> 134 721	<u>147 249</u> 134 721
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>147 948</u> 134 472	<u>166 512</u> 134 472	<u>150 274</u> 134 472	<u>153 215</u> 134 472	<u>145 587</u> 134 472	<u>147 055</u> 134 472
225-202-1200	13015-2012	.								
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>9 533</u> 9 040	<u>10 071</u> 9 040	<u>9 601</u> 9 040	<u>9 686</u> 9 040	<u>9 465</u> 9 040	<u>9 508</u> 9 040

					-	-	-		-	-	-
225-202-0903	150.240.14-6	.	1	1233	<u>61 220</u> 58 503	<u>64 251</u> 58 503	<u>67 327</u> 58 503	<u>62 134</u> 58 503	<u>65 538</u> 58 503	<u>66 476</u> 58 503	<u>63 475</u> 58 503
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>256 832</u> 248 605	<u>259 874</u> 248 605	<u>266 608</u> 248 605	<u>260 615</u> 248 605	<u>262 573</u> 248 605	<u>264 359</u> 248 605	<u>259 652</u> 248 605
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>148 740</u> 142 741	<u>151 679</u> 142 741	<u>158 185</u> 142 741	<u>152 395</u> 142 741	<u>154 286</u> 142 741	<u>156 012</u> 142 741	<u>151 464</u> 142 741
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>148 451</u> 142 495	<u>151 355</u> 142 495	<u>157 783</u> 142 495	<u>152 063</u> 142 495	<u>153 931</u> 142 495	<u>155 636</u> 142 495	<u>151 143</u> 142 495
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>156 908</u> 150 787	<u>159 811</u> 150 787	<u>166 236</u> 150 787	<u>160 518</u> 150 787	<u>162 386</u> 150 787	<u>164 090</u> 150 787	<u>159 599</u> 150 787
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>124 286</u> 118 812	<u>127 182</u> 118 812	<u>133 591</u> 118 812	<u>127 887</u> 118 812	<u>129 751</u> 118 812	<u>131 451</u> 118 812	<u>126 970</u> 118 812
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>140 537</u> 134 721	<u>143 455</u> 134 721	<u>149 914</u> 134 721	<u>144 166</u> 134 721	<u>146 044</u> 134 721	<u>147 757</u> 134 721	<u>143 242</u> 134 721
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>140 302</u> 134 472	<u>143 238</u> 134 472	<u>149 735</u> 134 472	<u>143 953</u> 134 472	<u>145 842</u> 134 472	<u>147 565</u> 134 472	<u>143 023</u> 134 472
225-202-1200	13015-2012	.									
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>9 312</u> 9 040	<u>9 397</u> 9 040	<u>9 585</u> 9 040	<u>9 418</u> 9 040	<u>9 472</u> 9 040	<u>9 522</u> 9 040	<u>9 391</u> 9 040

**225-203.**

								-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>59 927</u> 56 501	<u>85 978</u> 56 501	<u>65 475</u> 56 501	<u>62 631</u> 56 501	<u>82 672</u> 56 501	<u>64 519</u> 56 501
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>36 414</u> 33 449	<u>62 465</u> 33 449	<u>41 962</u> 33 449	<u>39 118</u> 33 449	<u>59 158</u> 33 449	<u>41 005</u> 33 449
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>65 598</u> 62 053	<u>101 423</u> 70 640	<u>90 360</u> 86 329	<u>77 844</u> 70 640	<u>98 105</u> 70 640	<u>79 847</u> 70 640
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>49 790</u> 46 563	<u>75 841</u> 46 563	<u>55 339</u> 46 563	<u>52 494</u> 46 563	<u>72 535</u> 46 563	<u>54 382</u> 46 563
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>55 957</u> 52 609	<u>82 008</u> 52 609	<u>61 505</u> 52 609	<u>58 661</u> 52 609	<u>78 702</u> 52 609	<u>60 549</u> 52 609
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>42 008</u> 38 923	<u>68 184</u> 38 923	<u>47 584</u> 38 923	<u>44 725</u> 38 923	<u>64 862</u> 38 923	<u>46 622</u> 38 923
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>42 868</u> 39 777	<u>68 919</u> 39 777	<u>48 417</u> 39 777	<u>45 572</u> 39 777	<u>65 613</u> 39 777	<u>47 460</u> 39 777
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>147 062</u> 141 921	<u>128 630</u> 123 850	<u>112 086</u> 107 631	<u>132 523</u> 119 325	<u>146 332</u> 119 325	<u>133 197</u> 119 325



					-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>68 409</u> 56 501	<u>86 958</u> 56 501	<u>70 733</u> 56 501	<u>73 672</u> 56 501	<u>66 049</u> 56 501	<u>67 516</u> 56 501
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>44 896</u> 33 449	<u>63 444</u> 33 449	<u>47 220</u> 33 449	<u>50 158</u> 33 449	<u>42 536</u> 33 449	<u>44 003</u> 33 449
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>81 969</u> 70 640	<u>102 406</u> 70 640	<u>84 302</u> 70 640	<u>87 278</u> 70 640	<u>81 123</u> 70 640	<u>82 891</u> 70 640
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>58 272</u> 46 563	<u>76 821</u> 46 563	<u>60 596</u> 46 563	<u>63 535</u> 46 563	<u>55 913</u> 46 563	<u>57 380</u> 46 563
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>64 439</u> 52 609	<u>82 987</u> 52 609	<u>66 763</u> 52 609	<u>69 702</u> 52 609	<u>62 079</u> 52 609	<u>63 546</u> 52 609
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>50 531</u> 38 923	<u>69 169</u> 38 923	<u>52 866</u> 38 923	<u>55 819</u> 38 923	<u>48 160</u> 38 923	<u>49 634</u> 38 923
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>51 350</u> 39 777	<u>69 899</u> 39 777	<u>53 674</u> 39 777	<u>56 613</u> 39 777	<u>48 991</u> 39 777	<u>50 458</u> 39 777
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>135 005</u> 119 325	<u>151 335</u> 119 325	<u>137 387</u> 119 325	<u>140 417</u> 119 325	<u>136 295</u> 119 325	<u>135 898</u> 119 325

					-	-	-		-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0101	3 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>60 769</u> 56 501	<u>63 703</u> 56 501	<u>70 195</u> 56 501	<u>64 417</u> 56 501	<u>66 305</u> 56 501	<u>68 027</u> 56 501	<u>63 488</u> 56 501
225-203-0102	5 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>37 255</u> 33 449	<u>40 189</u> 33 449	<u>46 681</u> 33 449	<u>40 903</u> 33 449	<u>42 791</u> 33 449	<u>44 513</u> 33 449	<u>39 975</u> 33 449
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	3	1	2510	<u>75 202</u> 70 640	<u>79 068</u> 70 640	<u>85 511</u> 70 640	<u>78 349</u> 70 640	<u>81 682</u> 70 640	<u>83 462</u> 70 640	<u>78 463</u> 70 640
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>50 632</u> 46 563	<u>53 566</u> 46 563	<u>60 058</u> 46 563	<u>54 280</u> 46 563	<u>56 168</u> 46 563	<u>57 890</u> 46 563	<u>53 351</u> 46 563
225-203-0105	11 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>56 799</u> 52 609	<u>59 732</u> 52 609	<u>66 225</u> 52 609	<u>60 447</u> 52 609	<u>62 334</u> 52 609	<u>64 056</u> 52 609	<u>59 518</u> 52 609
225-203-0107	15 / 2, 13015-2012	3	1	2513	<u>42 854</u> 38 923	<u>45 802</u> 38 923	<u>52 326</u> 38 923	<u>46 520</u> 38 923	<u>48 417</u> 38 923	<u>50 147</u> 38 923	<u>45 587</u> 38 923
225-203-0108	15 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>43 710</u> 39 777	<u>46 644</u> 39 777	<u>53 136</u> 39 777	<u>47 358</u> 39 777	<u>49 246</u> 39 777	<u>50 968</u> 39 777	<u>46 429</u> 39 777
225-203-0200	13015-2012	3									
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>129 051</u> 119 325	<u>134 439</u> 119 325	<u>137 619</u> 119 325	<u>131 801</u> 119 325	<u>135 884</u> 119 325	<u>137 207</u> 119 325	<u>133 433</u> 119 325

								-	-	-
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>189 049</u> 183 087	<u>215 152</u> 183 087	<u>194 608</u> 183 087	<u>191 758</u> 183 087	<u>211 839</u> 183 087	<u>193 650</u> 183 087
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>167 628</u> 162 084	<u>193 752</u> 162 084	<u>173 192</u> 162 084	<u>170 340</u> 162 084	<u>190 437</u> 162 084	<u>172 233</u> 162 084
225-203-0700	13015-2012	.								
225-203-0701	1	.	1	130	<u>13 951</u> 13 560	<u>15 305</u> 13 560	<u>14 239</u> 13 560	<u>14 091</u> 13 560	<u>15 133</u> 13 560	<u>14 189</u> 13 560
225-203-0704	4	.	1	480	<u>31 331</u> 30 285	<u>36 331</u> 30 285	<u>32 396</u> 30 285	<u>31 850</u> 30 285	<u>35 696</u> 30 285	<u>32 212</u> 30 285
225-203-0705	5	.	1	600	<u>39 233</u> 37 924	<u>45 237</u> 37 178	<u>36 952</u> 35 688	<u>39 553</u> 37 178	<u>44 443</u> 37 178	<u>40 066</u> 37 178
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>84 136</u> 81 362	<u>96 216</u> 79 389	<u>78 100</u> 75 444	<u>84 375</u> 79 389	<u>94 563</u> 79 389	<u>85 444</u> 79 389
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>128 413</u> 124 302	<u>144 020</u> 120 041	<u>115 374</u> 111 519	<u>127 253</u> 120 041	<u>141 680</u> 120 041	<u>128 768</u> 120 041
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>203 200</u> 196 624	<u>221 381</u> 182 618	<u>160 343</u> 154 607	<u>194 099</u> 182 618	<u>217 574</u> 182 618	<u>196 564</u> 182 618
225-203-0720	12 (1-8)	.	1	2125	<u>116 690</u> 107 867	<u>139 572</u> 107 867	<u>111 976</u> 107 867	<u>118 857</u> 107 867	<u>136 763</u> 107 867	<u>121 105</u> 107 867
225-203-0900	13015-2012	.								
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>17 681</u> 17 176	<u>19 503</u> 17 176	<u>18 069</u> 17 176	<u>17 870</u> 17 176	<u>19 272</u> 17 176	<u>18 002</u> 17 176

					-	-	-	-	-	-
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>197 548</u> 183 087	<u>216 133</u> 183 087	<u>199 877</u> 183 087	<u>202 821</u> 183 087	<u>195 183</u> 183 087	<u>196 653</u> 183 087
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>176 134</u> 162 084	<u>194 734</u> 162 084	<u>178 464</u> 162 084	<u>181 411</u> 162 084	<u>173 768</u> 162 084	<u>175 238</u> 162 084
225-203-0700	13015-2012	.								
225-203-0701	1	.	1	130	<u>14 392</u> 13 560	<u>15 356</u> 13 560	<u>14 513</u> 13 560	<u>14 665</u> 13 560	<u>14 269</u> 13 560	<u>14 345</u> 13 560
225-203-0704	4	.	1	480	<u>32 959</u> 30 285	<u>36 519</u> 30 285	<u>33 405</u> 30 285	<u>33 969</u> 30 285	<u>32 506</u> 30 285	<u>32 787</u> 30 285
225-203-0705	5	.	1	600	<u>40 006</u> 37 178	<u>45 472</u> 37 178	<u>40 563</u> 37 178	<u>41 283</u> 37 178	<u>40 288</u> 37 178	<u>40 805</u> 37 178
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>85 318</u> 79 389	<u>96 705</u> 79 389	<u>86 479</u> 79 389	<u>87 979</u> 79 389	<u>85 907</u> 79 389	<u>86 984</u> 79 389
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>128 589</u> 120 041	<u>144 713</u> 120 041	<u>130 234</u> 120 041	<u>132 357</u> 120 041	<u>129 423</u> 120 041	<u>130 948</u> 120 041
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>196 272</u> 182 618	<u>222 509</u> 182 618	<u>198 948</u> 182 618	<u>202 404</u> 182 618	<u>197 629</u> 182 618	<u>200 111</u> 182 618
225-203-0720	12 (1-8)	.	1	2125	<u>113 848</u> 107 867	<u>140 404</u> 107 867	<u>115 823</u> 107 867	<u>118 478</u> 107 867	<u>120 862</u> 107 867	<u>123 862</u> 107 867
225-203-0900	13015-2012	.								
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>18 274</u> 17 176	<u>19 572</u> 17 176	<u>18 437</u> 17 176	<u>18 642</u> 17 176	<u>18 109</u> 17 176	<u>18 212</u> 17 176

					-	-	-		-	-	-
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>189 892</u> 183 087	<u>192 832</u> 183 087	<u>199 337</u> 183 087	<u>193 548</u> 183 087	<u>195 439</u> 183 087	<u>197 164</u> 183 087	<u>192 617</u> 183 087
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>168 472</u> 162 084	<u>171 414</u> 162 084	<u>177 925</u> 162 084	<u>172 130</u> 162 084	<u>174 023</u> 162 084	<u>175 750</u> 162 084	<u>171 199</u> 162 084
225-203-0700	13015-2012	.									
225-203-0701	1	.	1	130	<u>13 995</u> 13 560	<u>14 147</u> 13 560	<u>14 485</u> 13 560	<u>14 184</u> 13 560	<u>14 282</u> 13 560	<u>14 372</u> 13 560	<u>14 136</u> 13 560
225-203-0704	4	.	1	480	<u>31 493</u> 30 285	<u>32 056</u> 30 285	<u>33 302</u> 30 285	<u>32 193</u> 30 285	<u>32 555</u> 30 285	<u>32 885</u> 30 285	<u>32 014</u> 30 285
225-203-0705	5	.	1	600	<u>38 675</u> 37 178	<u>39 893</u> 37 178	<u>41 410</u> 37 178	<u>39 263</u> 37 178	<u>40 518</u> 37 178	<u>40 960</u> 37 178	<u>39 624</u> 37 178
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>82 545</u> 79 389	<u>85 082</u> 79 389	<u>88 243</u> 79 389	<u>83 771</u> 79 389	<u>86 386</u> 79 389	<u>87 307</u> 79 389	<u>84 522</u> 79 389
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>124 663</u> 120 041	<u>128 255</u> 120 041	<u>132 732</u> 120 041	<u>126 398</u> 120 041	<u>130 102</u> 120 041	<u>131 405</u> 120 041	<u>127 462</u> 120 041
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>189 884</u> 182 618	<u>195 730</u> 182 618	<u>203 013</u> 182 618	<u>192 708</u> 182 618	<u>198 734</u> 182 618	<u>200 855</u> 182 618	<u>194 439</u> 182 618
225-203-0720	12 (1-8)	.	1	2125	<u>112 691</u> 107 867	<u>120 646</u> 107 867	<u>125 735</u> 107 867	<u>112 743</u> 107 867	<u>122 874</u> 107 867	<u>124 642</u> 107 867	<u>118 153</u> 107 867
225-203-0900	13015-2012	.									
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>17 739</u> 17 176	<u>17 945</u> 17 176	<u>18 399</u> 17 176	<u>17 995</u> 17 176	<u>18 127</u> 17 176	<u>18 247</u> 17 176	<u>17 930</u> 17 176

**225-204.**

								-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>54 216</u> 52 433	<u>62 549</u> 52 433	<u>55 991</u> 52 433	<u>55 081</u> 52 433	<u>61 492</u> 52 433	<u>55 685</u> 52 433
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>61 015</u> 58 761	<u>73 254</u> 58 761	<u>63 622</u> 58 761	<u>62 285</u> 58 761	<u>71 701</u> 58 761	<u>63 172</u> 58 761
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>58 203</u> 56 049	<u>79 128</u> 63 658	<u>73 725</u> 71 266	<u>68 394</u> 63 658	<u>77 641</u> 63 658	<u>69 413</u> 63 658
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>206 121</u> 198 884	<u>243 098</u> 198 884	<u>213 996</u> 198 884	<u>209 959</u> 198 884	<u>238 405</u> 198 884	<u>212 638</u> 198 884
225-204-0900	13015-2012	.								
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>60 395</u> 58 761	<u>65 604</u> 58 761	<u>61 505</u> 58 761	<u>60 936</u> 58 761	<u>64 943</u> 58 761	<u>61 313</u> 58 761
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>123 209</u> 119 330	<u>140 135</u> 119 330	<u>126 814</u> 119 330	<u>124 966</u> 119 330	<u>137 987</u> 119 330	<u>126 192</u> 119 330
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1001	3	.	1	110	<u>9 322</u> 9 040	<u>10 468</u> 9 040	<u>9 566</u> 9 040	<u>9 441</u> 9 040	<u>10 322</u> 9 040	<u>9 524</u> 9 040
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>19 593</u> 18 939	<u>22 718</u> 18 939	<u>20 259</u> 18 939	<u>19 918</u> 18 939	<u>22 322</u> 18 939	<u>20 144</u> 18 939
225-204-1400	13015-2012	.								

					-	-	-	-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>56 929</u> 52 433	<u>62 862</u> 52 433	<u>57 673</u> 52 433	<u>58 613</u> 52 433	<u>56 175</u> 52 433	<u>56 644</u> 52 433
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>65 000</u> 58 761	<u>73 714</u> 58 761	<u>66 092</u> 58 761	<u>67 473</u> 58 761	<u>63 891</u> 58 761	<u>64 581</u> 58 761
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>68 367</u> 63 658	<u>79 568</u> 63 658	<u>69 412</u> 63 658	<u>70 776</u> 63 658	<u>69 693</u> 63 658	<u>70 817</u> 63 658
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>218 160</u> 198 884	<u>244 489</u> 198 884	<u>221 459</u> 198 884	<u>225 630</u> 198 884	<u>214 811</u> 198 884	<u>216 893</u> 198 884
225-204-0900	13015-2012	.								
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>62 091</u> 58 761	<u>65 799</u> 58 761	<u>62 556</u> 58 761	<u>63 143</u> 58 761	<u>61 619</u> 58 761	<u>61 913</u> 58 761
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>128 720</u> 119 330	<u>140 772</u> 119 330	<u>130 230</u> 119 330	<u>132 139</u> 119 330	<u>127 187</u> 119 330	<u>128 140</u> 119 330
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1001	3	.	1	110	<u>9 695</u> 9 040	<u>10 511</u> 9 040	<u>9 797</u> 9 040	<u>9 927</u> 9 040	<u>9 591</u> 9 040	<u>9 656</u> 9 040
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>20 611</u> 18 939	<u>22 836</u> 18 939	<u>20 890</u> 18 939	<u>21 242</u> 18 939	<u>20 328</u> 18 939	<u>20 504</u> 18 939
225-204-1400	13015-2012	.								

					-	-	-		-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>54 485</u> 52 433	<u>55 424</u> 52 433	<u>57 501</u> 52 433	<u>55 652</u> 52 433	<u>56 256</u> 52 433	<u>56 807</u> 52 433	<u>55 355</u> 52 433
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>61 411</u> 58 761	<u>62 789</u> 58 761	<u>65 839</u> 58 761	<u>63 124</u> 58 761	<u>64 011</u> 58 761	<u>64 820</u> 58 761	<u>62 688</u> 58 761
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>66 342</u> 63 658	<u>69 108</u> 63 658	<u>71 915</u> 63 658	<u>67 177</u> 63 658	<u>70 283</u> 63 658	<u>71 138</u> 63 658	<u>68 400</u> 63 658
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>207 315</u> 198 884	<u>211 480</u> 198 884	<u>220 695</u> 198 884	<u>212 493</u> 198 884	<u>215 173</u> 198 884	<u>217 617</u> 198 884	<u>211 175</u> 198 884
225-204-0900	13015-2012	.									
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>60 564</u> 58 761	<u>61 150</u> 58 761	<u>62 448</u> 58 761	<u>61 293</u> 58 761	<u>61 670</u> 58 761	<u>62 015</u> 58 761	<u>61 107</u> 58 761
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>123 756</u> 119 330	<u>125 662</u> 119 330	<u>129 880</u> 119 330	<u>126 126</u> 119 330	<u>127 352</u> 119 330	<u>128 471</u> 119 330	<u>125 523</u> 119 330
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	<u>9 359</u> 9 040	<u>9 488</u> 9 040	<u>9 774</u> 9 040	<u>9 519</u> 9 040	<u>9 602</u> 9 040	<u>9 678</u> 9 040	<u>9 479</u> 9 040
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>19 694</u> 18 939	<u>20 046</u> 18 939	<u>20 825</u> 18 939	<u>20 132</u> 18 939	<u>20 358</u> 18 939	<u>20 565</u> 18 939	<u>20 021</u> 18 939
225-204-1400	13015-2012	.									



								-	-	-
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>32 549</u> 31 641	<u>35 674</u> 31 641	<u>33 214</u> 31 641	<u>32 873</u> 31 641	<u>35 277</u> 31 641	<u>33 100</u> 31 641
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>48 684</u> 47 009	<u>57 017</u> 47 009	<u>50 458</u> 47 009	<u>49 548</u> 47 009	<u>55 959</u> 47 009	<u>50 152</u> 47 009
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>70 259</u> 67 801	<u>82 758</u> 67 801	<u>72 921</u> 67 801	<u>71 556</u> 67 801	<u>81 172</u> 67 801	<u>72 462</u> 67 801
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>95 523</u> 92 210	<u>112 189</u> 92 210	<u>99 072</u> 92 210	<u>97 253</u> 92 210	<u>110 074</u> 92 210	<u>98 460</u> 92 210
225-204-1500	13015-2012	.								
225-204-1504	5	.	1	500	<u>47 486</u> 46 105	<u>52 694</u> 46 105	<u>48 595</u> 46 105	<u>48 027</u> 46 105	<u>52 033</u> 46 105	<u>48 404</u> 46 105

**225-205.**

								-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.								
225-205-0101	1	.	1	10	<u>2 775</u> 2 712	<u>2 880</u> 2 712	<u>2 798</u> 2 712	<u>2 786</u> 2 712	<u>2 866</u> 2 712	<u>2 794</u> 2 712
225-205-0102	2	.	1	13	<u>3 977</u> 3 887	<u>4 112</u> 3 887	<u>4 006</u> 3 887	<u>3 991</u> 3 887	<u>4 095</u> 3 887	<u>4 001</u> 3 887
225-205-0103	3	.	1	40	<u>6 999</u> 6 825	<u>7 415</u> 6 825	<u>7 087</u> 6 825	<u>7 042</u> 6 825	<u>7 362</u> 6 825	<u>7 072</u> 6 825
225-205-0104	4	.	1	90	<u>9 903</u> 9 628	<u>10 703</u> 9 417	<u>9 259</u> 8 997	<u>9 850</u> 9 417	<u>10 584</u> 9 417	<u>9 927</u> 9 417

					-	-	-	-	-	-
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>33 566</u> 31 641	<u>35 791</u> 31 641	<u>33 845</u> 31 641	<u>34 198</u> 31 641	<u>33 283</u> 31 641	<u>33 459</u> 31 641
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>51 397</u> 47 009	<u>57 330</u> 47 009	<u>52 140</u> 47 009	<u>53 080</u> 47 009	<u>50 642</u> 47 009	<u>51 111</u> 47 009
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>74 329</u> 67 801	<u>83 228</u> 67 801	<u>75 444</u> 67 801	<u>76 854</u> 67 801	<u>73 197</u> 67 801	<u>73 900</u> 67 801
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>100 949</u> 92 210	<u>112 815</u> 92 210	<u>102 436</u> 92 210	<u>104 316</u> 92 210	<u>99 440</u> 92 210	<u>100 378</u> 92 210
225-204-1500	13015-2012	.								
225-204-1504	5	.	1	500	<u>49 182</u> 46 105	<u>52 890</u> 46 105	<u>49 646</u> 46 105	<u>50 234</u> 46 105	<u>48 710</u> 46 105	<u>49 003</u> 46 105

					-	-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.									
225-205-0101	1	.	1	10	<u>2 809</u> 2 712	<u>2 884</u> 2 712	<u>2 819</u> 2 712	<u>2 830</u> 2 712	<u>2 800</u> 2 712	<u>2 806</u> 2 712	<u>2 779</u> 2 712
225-205-0102	2	.	1	13	<u>4 021</u> 3 887	<u>4 117</u> 3 887	<u>4 033</u> 3 887	<u>4 048</u> 3 887	<u>4 009</u> 3 887	<u>4 016</u> 3 887	<u>3 981</u> 3 887
225-205-0103	3	.	1	40	<u>7 134</u> 6 825	<u>7 431</u> 6 825	<u>7 171</u> 6 825	<u>7 218</u> 6 825	<u>7 096</u> 6 825	<u>7 120</u> 6 825	<u>7 012</u> 6 825
225-205-0104	4	.	1	90	<u>9 918</u> 9 417	<u>10 738</u> 9 417	<u>10 002</u> 9 417	<u>10 110</u> 9 417	<u>9 961</u> 9 417	<u>10 038</u> 9 417	<u>9 719</u> 9 417

					-	-	-		-	-	-
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>32 650</u> 31 641	<u>33 002</u> 31 641	<u>33 780</u> 31 641	<u>33 087</u> 31 641	<u>33 314</u> 31 641	<u>33 520</u> 31 641	<u>32 976</u> 31 641
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>48 953</u> 47 009	<u>49 891</u> 47 009	<u>51 968</u> 47 009	<u>50 120</u> 47 009	<u>50 724</u> 47 009	<u>51 274</u> 47 009	<u>49 823</u> 47 009
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>70 663</u> 67 801	<u>72 070</u> 67 801	<u>75 186</u> 67 801	<u>72 413</u> 67 801	<u>73 319</u> 67 801	<u>74 145</u> 67 801	<u>71 968</u> 67 801
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>96 061</u> 92 210	<u>97 938</u> 92 210	<u>102 092</u> 92 210	<u>98 395</u> 92 210	<u>99 603</u> 92 210	<u>100 704</u> 92 210	<u>97 801</u> 92 210
225-204-1500	13015-2012	.									
225-204-1504	5	.	1	500	<u>47 654</u> 46 105	<u>48 241</u> 46 105	<u>49 539</u> 46 105	<u>48 384</u> 46 105	<u>48 761</u> 46 105	<u>49 105</u> 46 105	<u>48 198</u> 46 105

					-	-		-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.								
225-205-0101	1	.	1	10	<u>2 791</u> 2 712	<u>2 817</u> 2 712	<u>2 793</u> 2 712	<u>2 801</u> 2 712	<u>2 808</u> 2 712	<u>2 790</u> 2 712
225-205-0102	2	.	1	13	<u>3 997</u> 3 887	<u>4 030</u> 3 887	<u>4 000</u> 3 887	<u>4 010</u> 3 887	<u>4 019</u> 3 887	<u>3 995</u> 3 887
225-205-0103	3	.	1	40	<u>7 059</u> 6 825	<u>7 163</u> 6 825	<u>7 070</u> 6 825	<u>7 101</u> 6 825	<u>7 128</u> 6 825	<u>7 056</u> 6 825
225-205-0104	4	.	1	90	<u>9 901</u> 9 417	<u>10 129</u> 9 417	<u>9 807</u> 9 417	<u>9 995</u> 9 417	<u>10 062</u> 9 417	<u>9 861</u> 9 417

								-	-	-
225-205-0105	5	.	1	130	<u>13 813</u> 13 425	<u>13 959</u> 12 132	<u>9 856</u> 9 546	<u>12 728</u> 12 132	<u>13 787</u> 12 132	<u>12 839</u> 12 132
225-205-0106	6	.	1	180	<u>18 607</u> 18 080	<u>20 482</u> 18 080	<u>19 007</u> 18 080	<u>18 802</u> 18 080	<u>20 244</u> 18 080	<u>18 938</u> 18 080
225-205-0107	7	.	1	230	<u>26 260</u> 25 539	<u>28 656</u> 25 539	<u>26 771</u> 25 539	<u>26 509</u> 25 539	<u>28 352</u> 25 539	<u>26 683</u> 25 539

**226.****226-1.****226-103.**

								-	-	-	-
226-103-1400	13015-2012	.									
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>7 136</u> 6 780	<u>5 822</u> 5 492	<u>8 304</u> 6 136	<u>7 885</u> 6 136	<u>7 904</u> 6 136	<u>7 644</u> 6 136	<u>8 609</u> 6 136
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>3 651</u> 3 526	<u>1 700</u> 1 613	<u>3 132</u> 2 569	<u>3 027</u> 2 569	<u>3 032</u> 2 569	<u>2 967</u> 2 569	<u>3 208</u> 2 569
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>5 103</u> 4 832	<u>4 730</u> 4 466	<u>6 361</u> 4 649	<u>6 030</u> 4 649	<u>6 044</u> 4 649	<u>5 838</u> 4 649	<u>6 602</u> 4 649
226-103-1800	13015-2012	.									
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>13 663</u> 12 747	<u>24 566</u> 15 177	<u>18 620</u> 17 607	<u>17 696</u> 15 177	<u>23 614</u> 15 177	<u>18 349</u> 15 177	<u>17 679</u> 15 177
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>17 350</u> 16 146	<u>32 229</u> 19 720	<u>24 642</u> 23 295	<u>23 069</u> 19 720	<u>30 960</u> 19 720	<u>23 939</u> 19 720	<u>23 047</u> 19 720

					-	-	-	-	-	-	-
225-205-0105	5	.	1	130	<u>12 826</u> 12 132	<u>14 010</u> 12 132	<u>12 947</u> 12 132	<u>13 102</u> 12 132	<u>12 887</u> 12 132	<u>12 999</u> 12 132	<u>12 537</u> 12 132
225-205-0106	6	.	1	180	<u>19 218</u> 18 080	<u>20 553</u> 18 080	<u>19 385</u> 18 080	<u>19 596</u> 18 080	<u>19 048</u> 18 080	<u>19 153</u> 18 080	<u>18 668</u> 18 080
225-205-0107	7	.	1	230	<u>27 040</u> 25 539	<u>28 746</u> 25 539	<u>27 254</u> 25 539	<u>27 524</u> 25 539	<u>26 823</u> 25 539	<u>26 958</u> 25 539	<u>26 338</u> 25 539

					-	-	-	-	-	-	-
226-103-1400	13015-2012	.									
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>8 518</u> 6 136	<u>8 847</u> 6 136	<u>9 135</u> 6 136	<u>8 413</u> 6 136	<u>7 820</u> 6 136	<u>7 764</u> 6 136	<u>8 130</u> 6 136
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>3 185</u> 2 569	<u>3 268</u> 2 569	<u>3 340</u> 2 569	<u>3 159</u> 2 569	<u>3 011</u> 2 569	<u>2 997</u> 2 569	<u>3 089</u> 2 569
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>6 530</u> 4 649	<u>6 791</u> 4 649	<u>7 019</u> 4 649	<u>6 448</u> 4 649	<u>5 978</u> 4 649	<u>5 933</u> 4 649	<u>6 224</u> 4 649
226-103-1800	13015-2012	.									
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>24 848</u> 15 177	<u>18 348</u> 15 177	<u>19 221</u> 15 177	<u>18 528</u> 15 177	<u>19 247</u> 15 177	<u>16 384</u> 15 177	<u>18 153</u> 15 177
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>32 605</u> 19 720	<u>23 939</u> 19 720	<u>25 103</u> 19 720	<u>24 178</u> 19 720	<u>25 137</u> 19 720	<u>21 319</u> 19 720	<u>23 679</u> 19 720

					-	-		-	-	-
225-205-0105	5	.	1	130	<u>12 801</u> 12 132	<u>13 130</u> 12 132	<u>12 665</u> 12 132	<u>12 937</u> 12 132	<u>13 033</u> 12 132	<u>12 743</u> 12 132
225-205-0106	6	.	1	180	<u>18 879</u> 18 080	<u>19 346</u> 18 080	<u>18 930</u> 18 080	<u>19 066</u> 18 080	<u>19 190</u> 18 080	<u>18 864</u> 18 080
225-205-0107	7	.	1	230	<u>26 608</u> 25 539	<u>27 205</u> 25 539	<u>26 673</u> 25 539	<u>26 847</u> 25 539	<u>27 005</u> 25 539	<u>26 588</u> 25 539

					-		-	-	-
226-103-1400	13015-2012	.							
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	$\frac{7\,846}{6\,136}$	$\frac{8\,197}{6\,136}$	$\frac{8\,044}{6\,136}$	$\frac{8\,059}{6\,136}$	$\frac{8\,144}{6\,136}$
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	$\frac{3\,017}{2\,569}$	$\frac{3\,105}{2\,569}$	$\frac{3\,067}{2\,569}$	$\frac{3\,071}{2\,569}$	$\frac{3\,092}{2\,569}$
226-103-1410	-5	.	1	190	$\frac{5\,998}{4\,649}$	$\frac{6\,276}{4\,649}$	$\frac{6\,155}{4\,649}$	$\frac{6\,167}{4\,649}$	$\frac{6\,234}{4\,649}$
226-103-1800	13015-2012	.							
226-103-1801	-1	.	1	720	$\frac{19\,950}{15\,177}$	$\frac{16\,917}{15\,177}$	$\frac{18\,905}{15\,177}$	$\frac{19\,453}{15\,177}$	$\frac{17\,700}{15\,177}$
226-103-1802	-2	.	1	960	$\frac{26\,075}{19\,720}$	$\frac{22\,031}{19\,720}$	$\frac{24\,682}{19\,720}$	$\frac{25\,412}{19\,720}$	$\frac{23\,075}{19\,720}$

**226-105.**

					,	,	,	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.								
226-105-0101	6	.	1	60	<u>5 127</u> 4 972	<u>4 513</u> 4 370	<u>2 632</u> 2 527	<u>4 390</u> 3 956	<u>4 561</u> 3 956	<u>4 371</u> 3 956

8.04-08-2021

				,	-	-	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.								
226-105-0101	6	.	1	60	<u>4 463</u> 3 956	<u>4 698</u> 3 956	<u>4 521</u> 3 956	<u>4 594</u> 3 956	<u>4 497</u> 3 956	<u>4 426</u> 3 956



				,	-	-	-		-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.									
226-105-0101	6	.	1	60	<u>4 311</u> 3 956	<u>4 447</u> 3 956	<u>4 448</u> 3 956	<u>4 384</u> 3 956	<u>4 454</u> 3 956	<u>4 473</u> 3 956	<u>4 426</u> 3 956

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ  
2022 ж. (2-шығарылым)**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2021**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 г. (Выпуск 2)**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная