

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

**Нұр-Сұлтан 2022**

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2022 жыл (2-шығарылым)**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1  
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Нұр-Сұлтан 2022**

## **Алғы сөз**

- |  |   |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН                                      | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ   |
| 2 ҰСЫНҒАН  | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 08.06.2022 ж. № 114-НҚ бұйрығымен 10.06.2022 ж. бастап  |

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН                    | АО «КазНИИСА»   |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН                   | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 08.06.2022 года № 114-НҚ с 10.06.2022 г.  |

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

211.	-	1
211-2.		1
211-4.		19
211-5.		19
211-6.		22
212.	,	22
212-5.		22
213.		31
213-1.		31
213-3.	,	31
221.		35
221-1.		35
222.	,	38
222-1.	,	38
222-2.	,	44
222-3.	,	47
225.		50
225-1.		50
225-2.		59
226.		71
226-1.		71



,

21.  
211. -  
211-2.  
211-201.

211-201-0100	1284-2004 , 200	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 809</u>	<u>5 475</u>	<u>7 809</u>	<u>6 099</u>	<u>8 676</u>	<u>7 809</u>	<u>7 704</u> 3 745
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 783</u>	<u>5 436</u>	<u>7 783</u>	<u>6 056</u>	<u>8 614</u>	<u>7 783</u>	<u>7 649</u> 3 719
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 757</u>	<u>5 397</u>	<u>7 757</u>	<u>6 012</u>	<u>8 552</u>	<u>7 757</u>	<u>7 594</u> 3 692
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 757</u>	<u>5 397</u>	<u>7 757</u>	<u>6 012</u>	<u>8 552</u>	<u>7 757</u>	<u>7 594</u> 3 692
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 757</u>	<u>5 397</u>	<u>7 757</u>	<u>6 012</u>	<u>8 552</u>	<u>7 757</u>	<u>7 594</u> 3 692
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 731</u>	<u>5 358</u>	<u>7 731</u>	<u>5 969</u>	<u>8 490</u>	<u>7 731</u>	<u>7 539</u> 3 665
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 679</u>	<u>5 280</u>	<u>7 679</u>	<u>5 882</u>	<u>8 366</u>	<u>7 679</u>	<u>7 429</u> 3 612
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 731</u>	<u>5 358</u>	<u>7 731</u>	<u>5 969</u>	<u>8 490</u>	<u>7 731</u>	<u>7 539</u> 3 665

211-201-0100	1284-2004 , 200	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 462</u>	<u>8 537</u>	<u>7 809</u>	<u>7 809</u>	<u>7 809</u>	<u>6 772</u> 4 086	<u>5 877</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 408</u>	<u>8 506</u>	<u>7 783</u>	<u>7 783</u>	<u>7 783</u>	<u>6 754</u> 4 086	<u>5 865</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 355</u>	<u>8 475</u>	<u>7 757</u>	<u>7 757</u>	<u>7 757</u>	<u>6 735</u> 4 086	<u>5 852</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 355</u>	<u>8 475</u>	<u>7 757</u>	<u>7 757</u>	<u>7 757</u>	<u>6 735</u> 4 086	<u>5 852</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 355</u>	<u>8 475</u>	<u>7 757</u>	<u>7 757</u>	<u>7 757</u>	<u>6 735</u> 4 086	<u>5 852</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 302</u>	<u>8 444</u>	<u>7 731</u>	<u>7 731</u>	<u>7 731</u>	<u>6 716</u> 4 086	<u>5 840</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 195</u>	<u>8 381</u>	<u>7 679</u>	<u>7 679</u>	<u>7 679</u>	<u>6 679</u> 4 086	<u>5 816</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 302</u>	<u>8 444</u>	<u>7 731</u>	<u>7 731</u>	<u>7 731</u>	<u>6 716</u> 4 086	<u>5 840</u>

					-				
211-201-0100	1284-2004 , 200	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 566</u>	<u>7 809</u>	<u>8 052</u>	<u>9 023</u>	<u>8 676</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 542</u>	<u>7 783</u>	<u>8 024</u>	<u>8 988</u>	<u>8 614</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 518</u>	<u>7 757</u>	<u>7 996</u>	<u>8 953</u>	<u>8 552</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 518</u>	<u>7 757</u>	<u>7 996</u>	<u>8 953</u>	<u>8 552</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 518</u>	<u>7 757</u>	<u>7 996</u>	<u>8 953</u>	<u>8 552</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 493</u>	<u>7 731</u>	<u>7 969</u>	<u>8 919</u>	<u>8 490</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 445</u>	<u>7 679</u>	<u>7 913</u>	<u>8 849</u>	<u>8 366</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 493</u>	<u>7 731</u>	<u>7 969</u>	<u>8 919</u>	<u>8 490</u>



211-201-0200	1284-2004 , 300	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 892</u>	<u>5 552</u>	<u>7 892</u>	<u>6 176</u>	<u>8 752</u>	<u>7 892</u>	<u>7 781</u> 3 820
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 866</u>	<u>5 512</u>	<u>7 866</u>	<u>6 132</u>	<u>8 689</u>	<u>7 866</u>	<u>7 725</u> 3 793
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 840</u>	<u>5 472</u>	<u>7 840</u>	<u>6 088</u>	<u>8 627</u>	<u>7 840</u>	<u>7 670</u> 3 766
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 840</u>	<u>5 472</u>	<u>7 840</u>	<u>6 088</u>	<u>8 627</u>	<u>7 840</u>	<u>7 670</u> 3 766
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 840</u>	<u>5 472</u>	<u>7 840</u>	<u>6 088</u>	<u>8 627</u>	<u>7 840</u>	<u>7 670</u> 3 766
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 814</u>	<u>5 433</u>	<u>7 814</u>	<u>6 043</u>	<u>8 564</u>	<u>7 814</u>	<u>7 614</u> 3 738
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 762</u>	<u>5 353</u>	<u>7 762</u>	<u>5 955</u>	<u>8 439</u>	<u>7 762</u>	<u>7 503</u> 3 684
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 814</u>	<u>5 433</u>	<u>7 814</u>	<u>6 043</u>	<u>8 564</u>	<u>7 814</u>	<u>7 614</u> 3 738
211-201-0300	1284-2004 , 400	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 977</u>	<u>5 630</u>	<u>7 977</u>	<u>6 254</u>	<u>8 830</u>	<u>7 977</u>	<u>7 859</u> 3 897
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 951</u>	<u>5 589</u>	<u>7 951</u>	<u>6 209</u>	<u>8 767</u>	<u>7 951</u>	<u>7 803</u> 3 869

8.04-08-2021

211-201-0200	1284-2004 , 300	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 538</u>	<u>8 621</u>	<u>7 892</u>	<u>7 892</u>	<u>7 892</u>	<u>6 856</u> 4 168	<u>5 960</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 484</u>	<u>8 589</u>	<u>7 866</u>	<u>7 866</u>	<u>7 866</u>	<u>6 837</u> 4 168	<u>5 948</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 430</u>	<u>8 558</u>	<u>7 840</u>	<u>7 840</u>	<u>7 840</u>	<u>6 818</u> 4 168	<u>5 936</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 430</u>	<u>8 558</u>	<u>7 840</u>	<u>7 840</u>	<u>7 840</u>	<u>6 818</u> 4 168	<u>5 936</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 430</u>	<u>8 558</u>	<u>7 840</u>	<u>7 840</u>	<u>7 840</u>	<u>6 818</u> 4 168	<u>5 936</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 377</u>	<u>8 527</u>	<u>7 814</u>	<u>7 814</u>	<u>7 814</u>	<u>6 800</u> 4 168	<u>5 924</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 269</u>	<u>8 465</u>	<u>7 762</u>	<u>7 762</u>	<u>7 762</u>	<u>6 763</u> 4 168	<u>5 899</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 377</u>	<u>8 527</u>	<u>7 814</u>	<u>7 814</u>	<u>7 814</u>	<u>6 800</u> 4 168	<u>5 924</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 616</u>	<u>8 706</u>	<u>7 977</u>	<u>7 977</u>	<u>7 977</u>	<u>6 941</u> 4 251	<u>6 045</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 562</u>	<u>8 674</u>	<u>7 951</u>	<u>7 951</u>	<u>7 951</u>	<u>6 922</u> 4 251	<u>6 033</u>

					-				
211-201-0200	1284-2004 , 300	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 650</u>	<u>7 892</u>	<u>8 135</u>	<u>9 106</u>	<u>8 752</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 625</u>	<u>7 866</u>	<u>8 107</u>	<u>9 071</u>	<u>8 689</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 601</u>	<u>7 840</u>	<u>8 080</u>	<u>9 037</u>	<u>8 627</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 601</u>	<u>7 840</u>	<u>8 080</u>	<u>9 037</u>	<u>8 627</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 601</u>	<u>7 840</u>	<u>8 080</u>	<u>9 037</u>	<u>8 627</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 577</u>	<u>7 814</u>	<u>8 052</u>	<u>9 002</u>	<u>8 564</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 528</u>	<u>7 762</u>	<u>7 996</u>	<u>8 933</u>	<u>8 439</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 577</u>	<u>7 814</u>	<u>8 052</u>	<u>9 002</u>	<u>8 564</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 735</u>	<u>7 977</u>	<u>8 220</u>	<u>9 191</u>	<u>8 830</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 710</u>	<u>7 951</u>	<u>8 192</u>	<u>9 156</u>	<u>8 767</u>

8.04-08-2021

211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 925</u>	<u>5 549</u>	<u>7 925</u>	<u>6 164</u>	<u>8 704</u>	<u>7 925</u>	<u>7 747</u> 3 841
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 925</u>	<u>5 549</u>	<u>7 925</u>	<u>6 164</u>	<u>8 704</u>	<u>7 925</u>	<u>7 747</u> 3 841
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 925</u>	<u>5 549</u>	<u>7 925</u>	<u>6 164</u>	<u>8 704</u>	<u>7 925</u>	<u>7 747</u> 3 841
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 899</u>	<u>5 509</u>	<u>7 899</u>	<u>6 120</u>	<u>8 641</u>	<u>7 899</u>	<u>7 690</u> 3 813
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 847</u>	<u>5 429</u>	<u>7 847</u>	<u>6 030</u>	<u>8 514</u>	<u>7 847</u>	<u>7 578</u> 3 758
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 899</u>	<u>5 509</u>	<u>7 899</u>	<u>6 120</u>	<u>8 641</u>	<u>7 899</u>	<u>7 690</u> 3 813
211-201-0400	1284-2004 , 600	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 064</u>	<u>5 709</u>	<u>8 064</u>	<u>6 333</u>	<u>8 909</u>	<u>8 064</u>	<u>7 938</u> 3 975
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 038</u>	<u>5 668</u>	<u>8 038</u>	<u>6 288</u>	<u>8 846</u>	<u>8 038</u>	<u>7 882</u> 3 946
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>8 012</u>	<u>5 628</u>	<u>8 012</u>	<u>6 243</u>	<u>8 782</u>	<u>8 012</u>	<u>7 825</u> 3 918
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>8 012</u>	<u>5 628</u>	<u>8 012</u>	<u>6 243</u>	<u>8 782</u>	<u>8 012</u>	<u>7 825</u> 3 918
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>8 012</u>	<u>5 628</u>	<u>8 012</u>	<u>6 243</u>	<u>8 782</u>	<u>8 012</u>	<u>7 825</u> 3 918
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 986</u>	<u>5 587</u>	<u>7 986</u>	<u>6 198</u>	<u>8 718</u>	<u>7 986</u>	<u>7 768</u> 3 889

211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 507</u>	<u>8 643</u>	<u>7 925</u>	<u>7 925</u>	<u>7 925</u>	<u>6 903</u> 4 251	<u>6 021</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 507</u>	<u>8 643</u>	<u>7 925</u>	<u>7 925</u>	<u>7 925</u>	<u>6 903</u> 4 251	<u>6 021</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 507</u>	<u>8 643</u>	<u>7 925</u>	<u>7 925</u>	<u>7 925</u>	<u>6 903</u> 4 251	<u>6 021</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 453</u>	<u>8 612</u>	<u>7 899</u>	<u>7 899</u>	<u>7 899</u>	<u>6 885</u> 4 251	<u>6 009</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 344</u>	<u>8 550</u>	<u>7 847</u>	<u>7 847</u>	<u>7 847</u>	<u>6 848</u> 4 251	<u>5 984</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 453</u>	<u>8 612</u>	<u>7 899</u>	<u>7 899</u>	<u>7 899</u>	<u>6 885</u> 4 251	<u>6 009</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 696</u>	<u>8 792</u>	<u>8 064</u>	<u>8 064</u>	<u>8 064</u>	<u>7 027</u> 4 336	<u>6 132</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 641</u>	<u>8 761</u>	<u>8 038</u>	<u>8 038</u>	<u>8 038</u>	<u>7 009</u> 4 336	<u>6 120</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 586</u>	<u>8 730</u>	<u>8 012</u>	<u>8 012</u>	<u>8 012</u>	<u>6 990</u> 4 336	<u>6 108</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 586</u>	<u>8 730</u>	<u>8 012</u>	<u>8 012</u>	<u>8 012</u>	<u>6 990</u> 4 336	<u>6 108</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 586</u>	<u>8 730</u>	<u>8 012</u>	<u>8 012</u>	<u>8 012</u>	<u>6 990</u> 4 336	<u>6 108</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 531</u>	<u>8 699</u>	<u>7 986</u>	<u>7 986</u>	<u>7 986</u>	<u>6 972</u> 4 336	<u>6 095</u>

8.04-08-2021

					-				
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 686</u>	<u>7 925</u>	<u>8 165</u>	<u>9 122</u>	<u>8 704</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 686</u>	<u>7 925</u>	<u>8 165</u>	<u>9 122</u>	<u>8 704</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 686</u>	<u>7 925</u>	<u>8 165</u>	<u>9 122</u>	<u>8 704</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 662</u>	<u>7 899</u>	<u>8 137</u>	<u>9 087</u>	<u>8 641</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 613</u>	<u>7 847</u>	<u>8 081</u>	<u>9 018</u>	<u>8 514</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 662</u>	<u>7 899</u>	<u>8 137</u>	<u>9 087</u>	<u>8 641</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 821</u>	<u>8 064</u>	<u>8 307</u>	<u>9 278</u>	<u>8 909</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 797</u>	<u>8 038</u>	<u>8 279</u>	<u>9 243</u>	<u>8 846</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 773</u>	<u>8 012</u>	<u>8 251</u>	<u>9 209</u>	<u>8 782</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 773</u>	<u>8 012</u>	<u>8 251</u>	<u>9 209</u>	<u>8 782</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 773</u>	<u>8 012</u>	<u>8 251</u>	<u>9 209</u>	<u>8 782</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 749</u>	<u>7 986</u>	<u>8 224</u>	<u>9 174</u>	<u>8 718</u>



8.04-08-2021

211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 421</u>	<u>8 636</u>	<u>7 934</u>	<u>7 934</u>	<u>7 934</u>	<u>6 934</u> 4 336	<u>6 071</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 531</u>	<u>8 699</u>	<u>7 986</u>	<u>7 986</u>	<u>7 986</u>	<u>6 972</u> 4 336	<u>6 095</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 777</u>	<u>8 881</u>	<u>8 153</u>	<u>8 153</u>	<u>8 153</u>	<u>7 116</u> 4 423	<u>6 220</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 721</u>	<u>8 850</u>	<u>8 127</u>	<u>8 127</u>	<u>8 127</u>	<u>7 097</u> 4 423	<u>6 208</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 666</u>	<u>8 818</u>	<u>8 101</u>	<u>8 101</u>	<u>8 101</u>	<u>7 079</u> 4 423	<u>6 196</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 666</u>	<u>8 818</u>	<u>8 101</u>	<u>8 101</u>	<u>8 101</u>	<u>7 079</u> 4 423	<u>6 196</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 666</u>	<u>8 818</u>	<u>8 101</u>	<u>8 101</u>	<u>8 101</u>	<u>7 079</u> 4 423	<u>6 196</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 610</u>	<u>8 787</u>	<u>8 075</u>	<u>8 075</u>	<u>8 075</u>	<u>7 060</u> 4 423	<u>6 184</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 499</u>	<u>8 725</u>	<u>8 022</u>	<u>8 022</u>	<u>8 022</u>	<u>7 023</u> 4 423	<u>6 159</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 610</u>	<u>8 787</u>	<u>8 075</u>	<u>8 075</u>	<u>8 075</u>	<u>7 060</u> 4 423	<u>6 184</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3									



					-				
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 700</u>	<u>7 934</u>	<u>8 168</u>	<u>9 104</u>	<u>8 591</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 749</u>	<u>7 986</u>	<u>8 224</u>	<u>9 174</u>	<u>8 718</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 910</u>	<u>8 153</u>	<u>8 395</u>	<u>9 366</u>	<u>8 990</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 886</u>	<u>8 127</u>	<u>8 368</u>	<u>9 332</u>	<u>8 926</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 861</u>	<u>8 101</u>	<u>8 340</u>	<u>9 297</u>	<u>8 862</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 861</u>	<u>8 101</u>	<u>8 340</u>	<u>9 297</u>	<u>8 862</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 861</u>	<u>8 101</u>	<u>8 340</u>	<u>9 297</u>	<u>8 862</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 837</u>	<u>8 075</u>	<u>8 312</u>	<u>9 262</u>	<u>8 798</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 788</u>	<u>8 022</u>	<u>8 257</u>	<u>9 193</u>	<u>8 669</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 837</u>	<u>8 075</u>	<u>8 312</u>	<u>9 262</u>	<u>8 798</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3							

8.04-08-2021

211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 266</u>	<u>5 894</u>	<u>9 480</u>	<u>6 518</u>	<u>9 094</u>	<u>9 480</u>	<u>8 123</u> 4 156
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>8 240</u>	<u>5 852</u>	<u>9 445</u>	<u>6 472</u>	<u>9 029</u>	<u>9 445</u>	<u>8 065</u> 4 126
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>8 214</u>	<u>5 810</u>	<u>9 410</u>	<u>6 425</u>	<u>8 964</u>	<u>9 410</u>	<u>8 007</u> 4 097
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>8 214</u>	<u>5 810</u>	<u>9 410</u>	<u>6 425</u>	<u>8 964</u>	<u>9 410</u>	<u>8 007</u> 4 097
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>8 214</u>	<u>5 810</u>	<u>9 410</u>	<u>6 425</u>	<u>8 964</u>	<u>9 410</u>	<u>8 007</u> 4 097
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>8 188</u>	<u>5 768</u>	<u>9 376</u>	<u>6 378</u>	<u>8 899</u>	<u>9 376</u>	<u>7 949</u> 4 067
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 136</u>	<u>5 684</u>	<u>9 306</u>	<u>6 285</u>	<u>8 769</u>	<u>9 306</u>	<u>7 833</u> 4 007
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>8 188</u>	<u>5 768</u>	<u>9 376</u>	<u>6 378</u>	<u>8 899</u>	<u>9 376</u>	<u>7 949</u> 4 067
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 289</u>	<u>5 915</u>	<u>9 503</u>	<u>6 539</u>	<u>9 115</u>	<u>9 503</u>	<u>8 144</u> 4 177
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 263</u>	<u>5 873</u>	<u>9 468</u>	<u>6 492</u>	<u>9 050</u>	<u>9 468</u>	<u>8 086</u> 4 147
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 237</u>	<u>5 831</u>	<u>9 433</u>	<u>6 446</u>	<u>8 985</u>	<u>9 433</u>	<u>8 028</u> 4 117
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 237</u>	<u>5 831</u>	<u>9 433</u>	<u>6 446</u>	<u>8 985</u>	<u>9 433</u>	<u>8 028</u> 4 117

211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 880</u>	<u>8 994</u>	<u>9 237</u>	<u>9 480</u>	<u>9 480</u>	<u>7 229</u> 4 534	<u>6 334</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 824</u>	<u>8 963</u>	<u>9 204</u>	<u>9 445</u>	<u>9 445</u>	<u>7 210</u> 4 534	<u>6 321</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 768</u>	<u>8 932</u>	<u>9 171</u>	<u>9 410</u>	<u>9 410</u>	<u>7 192</u> 4 534	<u>6 309</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 768</u>	<u>8 932</u>	<u>9 171</u>	<u>9 410</u>	<u>9 410</u>	<u>7 192</u> 4 534	<u>6 309</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 768</u>	<u>8 932</u>	<u>9 171</u>	<u>9 410</u>	<u>9 410</u>	<u>7 192</u> 4 534	<u>6 309</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 712</u>	<u>8 900</u>	<u>9 138</u>	<u>9 376</u>	<u>9 376</u>	<u>7 173</u> 4 534	<u>6 297</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 599</u>	<u>8 838</u>	<u>9 072</u>	<u>9 306</u>	<u>9 306</u>	<u>7 136</u> 4 534	<u>6 273</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 712</u>	<u>8 900</u>	<u>9 138</u>	<u>9 376</u>	<u>9 376</u>	<u>7 173</u> 4 534	<u>6 297</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>7 901</u>	<u>9 017</u>	<u>9 260</u>	<u>9 503</u>	<u>9 503</u>	<u>7 252</u> 4 556	<u>6 357</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>7 845</u>	<u>8 986</u>	<u>9 227</u>	<u>9 468</u>	<u>9 468</u>	<u>7 233</u> 4 556	<u>6 344</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 789</u>	<u>8 955</u>	<u>9 194</u>	<u>9 433</u>	<u>9 433</u>	<u>7 215</u> 4 556	<u>6 332</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 789</u>	<u>8 955</u>	<u>9 194</u>	<u>9 433</u>	<u>9 433</u>	<u>7 215</u> 4 556	<u>6 332</u>

					-				
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 023</u>	<u>9 480</u>	<u>8 509</u>	<u>10 693</u>	<u>9 094</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 999</u>	<u>9 445</u>	<u>8 481</u>	<u>10 650</u>	<u>9 029</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 974</u>	<u>9 410</u>	<u>8 453</u>	<u>10 607</u>	<u>8 964</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 974</u>	<u>9 410</u>	<u>8 453</u>	<u>10 607</u>	<u>8 964</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 974</u>	<u>9 410</u>	<u>8 453</u>	<u>10 607</u>	<u>8 964</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 950</u>	<u>9 376</u>	<u>8 425</u>	<u>10 563</u>	<u>8 899</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 902</u>	<u>9 306</u>	<u>8 370</u>	<u>10 477</u>	<u>8 769</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 950</u>	<u>9 376</u>	<u>8 425</u>	<u>10 563</u>	<u>8 899</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 046</u>	<u>9 503</u>	<u>8 532</u>	<u>10 716</u>	<u>9 115</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 022</u>	<u>9 468</u>	<u>8 504</u>	<u>10 673</u>	<u>9 050</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 997</u>	<u>9 433</u>	<u>8 476</u>	<u>10 630</u>	<u>8 985</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 997</u>	<u>9 433</u>	<u>8 476</u>	<u>10 630</u>	<u>8 985</u>

211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 237</u>	<u>5 831</u>	<u>9 433</u>	<u>6 446</u>	<u>8 985</u>	<u>9 433</u>	<u>8 028</u> 4 117
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 211</u>	<u>5 788</u>	<u>9 399</u>	<u>6 399</u>	<u>8 920</u>	<u>9 399</u>	<u>7 970</u> 4 087
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 159</u>	<u>5 704</u>	<u>9 329</u>	<u>6 306</u>	<u>8 790</u>	<u>9 329</u>	<u>7 853</u> 4 027
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 211</u>	<u>5 788</u>	<u>9 399</u>	<u>6 399</u>	<u>8 920</u>	<u>9 399</u>	<u>7 970</u> 4 087
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 289</u>	<u>5 915</u>	<u>9 503</u>	<u>6 539</u>	<u>9 115</u>	<u>9 503</u>	<u>8 144</u> 4 177
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 263</u>	<u>5 873</u>	<u>9 468</u>	<u>6 492</u>	<u>9 050</u>	<u>9 468</u>	<u>8 086</u> 4 147
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 237</u>	<u>5 831</u>	<u>9 433</u>	<u>6 446</u>	<u>8 985</u>	<u>9 433</u>	<u>8 028</u> 4 117
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 237</u>	<u>5 831</u>	<u>9 433</u>	<u>6 446</u>	<u>8 985</u>	<u>9 433</u>	<u>8 028</u> 4 117
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 237</u>	<u>5 831</u>	<u>9 433</u>	<u>6 446</u>	<u>8 985</u>	<u>9 433</u>	<u>8 028</u> 4 117
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 211</u>	<u>5 788</u>	<u>9 399</u>	<u>6 399</u>	<u>8 920</u>	<u>9 399</u>	<u>7 970</u> 4 087
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 159</u>	<u>5 704</u>	<u>9 329</u>	<u>6 306</u>	<u>8 790</u>	<u>9 329</u>	<u>7 853</u> 4 027
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 211</u>	<u>5 788</u>	<u>9 399</u>	<u>6 399</u>	<u>8 920</u>	<u>9 399</u>	<u>7 970</u> 4 087

8.04-08-2021

211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 789</u>	<u>8 955</u>	<u>9 194</u>	<u>9 433</u>	<u>9 433</u>	<u>7 215</u> 4 556	<u>6 332</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 732</u>	<u>8 923</u>	<u>9 161</u>	<u>9 399</u>	<u>9 399</u>	<u>7 196</u> 4 556	<u>6 320</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 619</u>	<u>8 861</u>	<u>9 095</u>	<u>9 329</u>	<u>9 329</u>	<u>7 159</u> 4 556	<u>6 296</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>7 732</u>	<u>8 923</u>	<u>9 161</u>	<u>9 399</u>	<u>9 399</u>	<u>7 196</u> 4 556	<u>6 320</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>7 901</u>	<u>9 017</u>	<u>9 260</u>	<u>9 503</u>	<u>9 503</u>	<u>7 252</u> 4 556	<u>6 357</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>7 845</u>	<u>8 986</u>	<u>9 227</u>	<u>9 468</u>	<u>9 468</u>	<u>7 233</u> 4 556	<u>6 344</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>7 789</u>	<u>8 955</u>	<u>9 194</u>	<u>9 433</u>	<u>9 433</u>	<u>7 215</u> 4 556	<u>6 332</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>7 789</u>	<u>8 955</u>	<u>9 194</u>	<u>9 433</u>	<u>9 433</u>	<u>7 215</u> 4 556	<u>6 332</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>7 789</u>	<u>8 955</u>	<u>9 194</u>	<u>9 433</u>	<u>9 433</u>	<u>7 215</u> 4 556	<u>6 332</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>7 732</u>	<u>8 923</u>	<u>9 161</u>	<u>9 399</u>	<u>9 399</u>	<u>7 196</u> 4 556	<u>6 320</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 619</u>	<u>8 861</u>	<u>9 095</u>	<u>9 329</u>	<u>9 329</u>	<u>7 159</u> 4 556	<u>6 296</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>7 732</u>	<u>8 923</u>	<u>9 161</u>	<u>9 399</u>	<u>9 399</u>	<u>7 196</u> 4 556	<u>6 320</u>

					-				
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 997</u>	<u>9 433</u>	<u>8 476</u>	<u>10 630</u>	<u>8 985</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 973</u>	<u>9 399</u>	<u>8 448</u>	<u>10 586</u>	<u>8 920</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 925</u>	<u>9 329</u>	<u>8 393</u>	<u>10 500</u>	<u>8 790</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>7 973</u>	<u>9 399</u>	<u>8 448</u>	<u>10 586</u>	<u>8 920</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 046</u>	<u>9 503</u>	<u>8 532</u>	<u>10 716</u>	<u>9 115</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 022</u>	<u>9 468</u>	<u>8 504</u>	<u>10 673</u>	<u>9 050</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>7 997</u>	<u>9 433</u>	<u>8 476</u>	<u>10 630</u>	<u>8 985</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>7 997</u>	<u>9 433</u>	<u>8 476</u>	<u>10 630</u>	<u>8 985</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>7 997</u>	<u>9 433</u>	<u>8 476</u>	<u>10 630</u>	<u>8 985</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>7 973</u>	<u>9 399</u>	<u>8 448</u>	<u>10 586</u>	<u>8 920</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 925</u>	<u>9 329</u>	<u>8 393</u>	<u>10 500</u>	<u>8 790</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>7 973</u>	<u>9 399</u>	<u>8 448</u>	<u>10 586</u>	<u>8 920</u>

**211-202.**

211-202-0400	, 1000 1284 2004	3										
211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 664}{4\ 068}$	<u>9 005</u>	<u>7 378</u>	<u>9 005</u>	<u>9 005</u>	<u>9 005</u>	<u>9 005</u>	<u>9 005</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 660}{4\ 068}$	<u>8 970</u>	<u>7 355</u>	<u>8 970</u>	<u>8 970</u>	<u>8 970</u>	<u>8 970</u>	<u>8 970</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 656}{4\ 068}$	<u>8 935</u>	<u>7 332</u>	<u>8 935</u>	<u>8 935</u>	<u>8 935</u>	<u>8 935</u>	<u>8 935</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 653}{4\ 068}$	<u>8 901</u>	<u>7 309</u>	<u>8 901</u>	<u>8 901</u>	<u>8 901</u>	<u>8 901</u>	<u>8 901</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	$\frac{4\ 645}{4\ 068}$	<u>8 831</u>	<u>7 263</u>	<u>8 831</u>	<u>8 831</u>	<u>8 831</u>	<u>8 831</u>	<u>8 831</u>

**211-4.****211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3										
211-401-0101		3	1	1500	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>						
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>3 571</u>	<u>4 240</u>	$\frac{5\ 960}{1\ 763}$	<u>5 700</u>		

**211-5.****211-501.**



211-202-0400	, 1000 1284 2004	3										
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>8 762</u>	<u>5 199</u>	<u>6 820</u>	<u>9 005</u>	<u>8 276</u>	<u>9 005</u>	<u>9 005</u>	
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 729</u>	<u>5 192</u>	<u>6 801</u>	<u>8 970</u>	<u>8 247</u>	<u>8 970</u>	<u>8 970</u>	
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>8 696</u>	<u>5 184</u>	<u>6 782</u>	<u>8 935</u>	<u>8 217</u>	<u>8 935</u>	<u>8 935</u>	
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>8 663</u>	<u>5 177</u>	<u>6 763</u>	<u>8 901</u>	<u>8 188</u>	<u>8 901</u>	<u>8 901</u>	
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>8 597</u>	<u>5 162</u>	<u>6 724</u>	<u>8 831</u>	<u>8 129</u>	<u>8 831</u>	<u>8 831</u>	

					-				
211-202-0400	, 1000 1284 2004	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>9 005</u>	<u>9 005</u>	<u>4 766</u>	<u>9 005</u>	<u>6 820</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>8 970</u>	<u>8 970</u>	<u>4 762</u>	<u>8 970</u>	<u>6 801</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>8 935</u>	<u>8 935</u>	<u>4 758</u>	<u>8 935</u>	<u>6 782</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>8 901</u>	<u>8 901</u>	<u>4 753</u>	<u>8 901</u>	<u>6 763</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>8 831</u>	<u>8 831</u>	<u>4 744</u>	<u>8 831</u>	<u>6 724</u>



212-501-0100	1225-2019											
212-501-0101	, I		1	1000	<u>31 409</u> 28 893	<u>31 409</u> 28 893	<u>31 409</u> 28 893	<u>31 409</u> 28 893	<u>31 409</u> 28 893	<u>31 409</u> 28 893	<u>31 409</u> 28 893	<u>31 409</u> 28 893

					-				
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>31 409</u> 28 893	<u>31 409</u> 28 893	<u>31 409</u> 28 893	<u>31 409</u> 28 893	<u>31 409</u> 28 893

212-501-0102	, II		1	1000	<u>31 123</u> 28 613	<u>31 123</u> 28 613	<u>31 123</u> 28 613	<u>31 123</u> 28 613	<u>31 123</u> 28 613	<u>31 123</u> 28 613	<u>31 123</u> 28 613
212-501-0103	, I		1	1000	<u>30 652</u> 29 471	<u>31 998</u> 29 471	<u>31 998</u> 29 471	<u>31 998</u> 29 471	<u>31 998</u> 29 471	<u>29 471</u> 29 471	<u>31 998</u> 29 471
212-501-0104	, II		1	1000	<u>30 652</u> 29 471	<u>31 998</u> 29 471	<u>31 998</u> 29 471	<u>31 998</u> 29 471	<u>31 998</u> 29 471	<u>29 471</u> 29 471	<u>31 998</u> 29 471
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>28 208</u> 27 075	<u>28 866</u> 26 400	<u>29 555</u> 27 075	<u>28 866</u> 26 400	<u>28 866</u> 26 400	<u>28 866</u> 26 400	<u>28 866</u> 26 400
212-501-0202	, II		1	1000	<u>29 868</u> 28 703	<u>28 604</u> 26 143	<u>29 555</u> 27 075	<u>28 604</u> 26 143	<u>28 604</u> 26 143	<u>28 604</u> 26 143	<u>28 604</u> 26 143
212-501-0203	, I		1	1000	<u>28 058</u> 26 928	<u>29 404</u> 26 928	<u>29 404</u> 26 928	<u>29 404</u> 26 928	<u>29 404</u> 26 928	<u>29 404</u> 26 928	<u>29 404</u> 26 928
212-501-0204	, II		1	1000	<u>28 850</u> 27 704	<u>30 196</u> 27 704	<u>30 196</u> 27 704	<u>30 196</u> 27 704	<u>30 196</u> 27 704	<u>30 196</u> 27 704	<u>30 196</u> 27 704
212-501-0206	, I		1	1000	<u>29 682</u> 27 200	<u>29 682</u> 27 200	<u>29 682</u> 27 200	<u>29 682</u> 27 200	<u>29 682</u> 27 200	<u>29 682</u> 27 200	<u>29 682</u> 27 200
212-501-0207	, II		1	1000	<u>29 682</u> 27 200	<u>31 482</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0304	, II		1	1000	<u>34 344</u> 33 091	<u>35 690</u> 33 091	<u>35 690</u> 33 091	<u>35 690</u> 33 091	<u>35 690</u> 33 091	<u>35 690</u> 33 091	<u>35 690</u> 33 091
212-501-0400	1225-2019										

[illegible]

					-				
212-501-0102	, II		1	1000	<u>31 123</u> 28 613	<u>31 123</u> 28 613	<u>31 123</u> 28 613	<u>31 123</u> 28 613	<u>31 123</u> 28 613
212-501-0103	, I		1	1000	<u>31 998</u> 29 471	<u>31 998</u> 29 471	<u>30 795</u> 29 471	<u>31 998</u> 29 471	<u>31 998</u> 29 471
212-501-0104	, II		1	1000	<u>31 998</u> 29 471	<u>31 998</u> 29 471	<u>30 795</u> 29 471	<u>31 998</u> 29 471	<u>31 998</u> 29 471
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>28 866</u> 26 400	<u>28 866</u> 26 400	<u>28 351</u> 27 075	<u>28 866</u> 26 400	<u>29 555</u> 27 075
212-501-0202	, II		1	1000	<u>28 604</u> 26 143	<u>28 604</u> 26 143	<u>28 351</u> 27 075	<u>28 604</u> 26 143	<u>29 555</u> 27 075
212-501-0203	, I		1	1000	<u>28 881</u> 26 928	<u>29 404</u> 26 928	<u>28 602</u> 26 928	<u>29 404</u> 26 928	<u>29 404</u> 26 928
212-501-0204	, II		1	1000	<u>29 672</u> 27 704	<u>30 196</u> 27 704	<u>29 394</u> 27 704	<u>30 196</u> 27 704	<u>30 196</u> 27 704
212-501-0206	, I		1	1000	<u>29 682</u> 27 200	<u>29 682</u> 27 200	<u>29 682</u> 27 200	<u>29 682</u> 27 200	<u>29 682</u> 27 200
212-501-0207	, II		1	1000	<u>31 482</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965	<u>30 278</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0304	, II		1	1000	<u>34 905</u> 33 091	<u>35 690</u> 33 091	<u>35 089</u> 33 091	<u>35 690</u> 33 091	<u>35 690</u> 33 091
212-501-0400	1225-2019								





8.04-08-2021

212-501-0401	I		1	1000	<u>31 180</u> 28 668	<u>30 585</u> 28 668	<u>31 180</u> 28 668	<u>31 180</u> 28 668	<u>31 180</u> 28 668	<u>31 180</u> 28 668	<u>31 180</u> 28 668	<u>31 180</u> 28 668
212-501-0402	II		1	1000	<u>31 076</u> 28 567	<u>30 482</u> 28 567	<u>31 076</u> 28 567	<u>31 076</u> 28 567	<u>31 076</u> 28 567	<u>31 076</u> 28 567	<u>31 076</u> 28 567	<u>31 076</u> 28 567

212-502-0100	1225-2019											
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 639</u> 25 197	<u>27 045</u> 25 197	<u>27 639</u> 25 197	<u>27 639</u> 25 197	<u>27 639</u> 25 197	<u>27 639</u> 25 197	<u>27 639</u> 25 197	<u>27 639</u> 25 197
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 949</u> 23 541	<u>25 355</u> 23 541	<u>25 949</u> 23 541	<u>25 949</u> 23 541	<u>25 949</u> 23 541	<u>25 949</u> 23 541	<u>25 949</u> 23 541	<u>25 949</u> 23 541
212-502-0104	, II		1	1000	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 646</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408

212-503-0100	- 31015-2002											

					-				
212-501-0401	I		1	1000	<u>30 394</u> 28 668	<u>31 180</u> 28 668	<u>30 578</u> 28 668	<u>31 180</u> 28 668	<u>31 180</u> 28 668
212-501-0402	II		1	1000	<u>30 291</u> 28 567	<u>31 076</u> 28 567	<u>30 475</u> 28 567	<u>31 076</u> 28 567	<u>31 076</u> 28 567

					-				
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 853</u> 25 197	<u>27 639</u> 25 197	<u>27 037</u> 25 197	<u>27 639</u> 25 197	<u>27 639</u> 25 197
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 164</u> 23 541	<u>25 949</u> 23 541	<u>25 348</u> 23 541	<u>25 949</u> 23 541	<u>25 949</u> 23 541
212-502-0104	, II		1	1000	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 631</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408

					-				
212-503-0100	- 31015-2002								

212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 468</u> 29 290	<u>31 814</u> 29 290	<u>31 814</u> 29 290	<u>31 814</u> 29 290	<u>31 814</u> 29 290	<u>31 814</u> 29 290	<u>31 814</u> 29 290	<u>31 814</u> 29 290

**213.****213-1.****213-101.**

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .										
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>109 963</u> 88 142	<u>103 388</u> 88 142	<u>112 855</u> 88 142	<u>93 347</u> 88 142	<u>108 265</u> 88 142	<u>112 855</u> 88 142		
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .										
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>100 143</u> 74 581	<u>92 253</u> 74 581	<u>103 613</u> 74 581	<u>80 204</u> 74 581	<u>98 105</u> 74 581	<u>103 613</u> 74 581		

**213-3.****213-301.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					,							
212-503-0103	-20		1	1000		<u>31 814</u> 29 290	<u>30 626</u> 29 290	<u>31 814</u> 29 290	<u>31 814</u> 29 290	<u>31 814</u> 29 290	<u>31 814</u> 29 290	<u>31 814</u> 29 290

					,							
213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .										
213-101-0101	100	1000 .	1	3750		<u>98 633</u> 88 142	<u>97 509</u> 88 142	<u>111 294</u> 88 142	<u>105 587</u> 88 142	<u>112 855</u> 88 142	<u>112 855</u> 88 142	
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .										
213-101-0501	100	1000 .	1	4500		<u>86 547</u> 74 581	<u>85 198</u> 74 581	<u>101 740</u> 74 581	<u>94 892</u> 74 581	<u>103 613</u> 74 581	<u>103 613</u> 74 581	

					,							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

					-					
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 814</u> 29 290	<u>31 814</u> 29 290	<u>30 610</u> 29 290	<u>31 814</u> 29 290	<u>31 814</u> 29 290	

							-			
213-101-0100	120 65 530-2012 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>112 855</u> 88 142	<u>112 855</u> 88 142	<u>112 855</u> 88 142	<u>112 855</u> 88 142	<u>110 376</u> 88 142	<u>112 855</u> 88 142
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>103 613</u> 74 581	<u>103 613</u> 74 581	<u>103 613</u> 74 581	<u>103 613</u> 74 581	<u>100 639</u> 74 581	<u>103 613</u> 74 581

					-					

213-101-0100	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .			
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>104 631</u> 88 142
213-101-0500	250 120 88 ' 530-2012	1000 .			
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>93 745</u> 74 581

8.04-08-2021

213-301-0100	( ) 31360-2007	3										
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 144</u> 30 737	<u>30 732</u> 26 217	<u>34 974</u> 30 737	<u>27 533</u> 26 217	<u>32 175</u> 26 217	<u>38 145</u> 30 737	<u>29 055</u> 26 217	

22.

221.

221-1.

221-101.

221-101-0100	19804-2012											
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>9 813</u> 9 415	<u>10 824</u> 9 495	<u>11 085</u> 9 495	<u>10 067</u> 9 665	<u>11 110</u> 9 495	<u>11 541</u> 9 495	<u>10 538</u> 9 495	
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>13 094</u> 12 558	<u>15 451</u> 12 558	<u>13 840</u> 12 558	<u>14 484</u> 12 558	<u>15 809</u> 12 558	<u>15 161</u> 12 558	<u>15 062</u> 12 558	

221-102.






8.04-08-2021

					,	-				
213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>38 145</u> 30 737	<u>38 145</u> 30 737	<u>32 461</u> 30 737	<u>38 145</u> 30 737	<u>31 100</u> 26 217	

					,	-				
221-101-0100	19804-2012									
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>11 997</u> 9 495	<u>11 957</u> 9 495	<u>10 655</u> 9 495	<u>12 489</u> 9 495	<u>10 507</u> 9 495	
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>14 864</u> 12 558	<u>15 550</u> 12 558	<u>13 199</u> 12 558	<u>16 471</u> 12 558	<u>13 681</u> 12 558	

					,	-				
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--



8.04-08-2021

221-102-0100	13579-78	3										
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>42 137</u> 34 595	<u>46 077</u> 34 595	<u>44 520</u> 34 595	<u>64 902</u> 34 595	<u>55 042</u> 34 595	<u>49 975</u> 34 595	<u>56 877</u> 34 595	

221-103-0200	28737-90	3									
221-103-0201	28737-9015	3	1	2523	<u>104 717</u> 90 679	<u>95 465</u> 90 679	<u>99 570</u> 90 679	<u>120 904</u> 90 679	<u>103 430</u> 90 679	<u>105 463</u> 90 679	

222-101-0100	13015-2012	3									



222-101-0101	( , ) 937-92	3	1	2487	<u>126 059</u> 111 053	<u>122 216</u> 111 053	<u>131 356</u> 111 053	<u>115 557</u> 111 053	<u>125 450</u> 111 053	<u>134 096</u> 111 053	<u>119 098</u> 111 053	

**222-102.**

222-102-0100	948-84	3										
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>96 227</u> 92 091	<u>126 449</u> 112 489	<u>130 717</u> 112 489	<u>122 978</u> 118 316	<u>129 617</u> 112 489	<u>135 220</u> 112 489	<u>123 318</u> 112 489	
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>88 847</u> 84 908	<u>131 626</u> 118 487	<u>136 995</u> 118 487	<u>129 947</u> 125 203	<u>134 740</u> 118 487	<u>140 964</u> 118 487	<u>128 568</u> 118 487	
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>96 027</u> 91 894	<u>130 838</u> 116 689	<u>134 917</u> 116 689	<u>130 268</u> 125 464	<u>134 003</u> 116 689	<u>139 488</u> 116 689	<u>127 707</u> 116 689	
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>95 198</u> 91 084	<u>138 890</u> 125 865	<u>145 303</u> 125 865	<u>135 743</u> 130 834	<u>142 090</u> 125 865	<u>149 036</u> 125 865	<u>135 761</u> 125 865	
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>94 916</u> 90 801	<u>137 652</u> 122 989	<u>141 070</u> 122 989	<u>136 838</u> 131 902	<u>140 810</u> 122 989	<u>145 885</u> 122 989	<u>134 516</u> 122 989	
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>207 744</u> 191 066	<u>203 879</u> 191 066	<u>213 071</u> 191 066	<u>197 183</u> 191 066	<u>207 132</u> 191 066	<u>215 826</u> 191 066	<u>200 744</u> 191 066	
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>123 056</u> 118 388	<u>153 146</u> 138 579	<u>157 311</u> 138 579	<u>151 638</u> 146 411	<u>156 319</u> 138 579	<u>161 863</u> 138 579	<u>150 009</u> 138 579	
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>143 949</u> 138 892	<u>182 628</u> 167 644	<u>186 867</u> 167 644	<u>181 655</u> 175 859	<u>185 774</u> 167 644	<u>191 339</u> 167 644	<u>179 518</u> 167 644	

222-101-0101	( , ) 937-92	3	1	2487	<u>118 317</u> 111 053	<u>127 459</u> 111 053	<u>123 675</u> 111 053	<u>144 445</u> 111 053	<u>137 140</u> 111 053	<u>129 164</u> 111 053

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>121 373</u> 112 489	<u>126 484</u> 112 489	<u>124 428</u> 112 489	<u>145 365</u> 112 489	<u>135 806</u> 112 489	<u>130 018</u> 112 489
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>126 952</u> 118 487	<u>132 938</u> 118 487	<u>130 505</u> 118 487	<u>150 934</u> 118 487	<u>142 140</u> 118 487	<u>135 945</u> 118 487
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>125 717</u> 116 689	<u>130 671</u> 116 689	<u>128 683</u> 116 689	<u>149 624</u> 116 689	<u>139 978</u> 116 689	<u>134 276</u> 116 689
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>134 325</u> 125 865	<u>141 213</u> 125 865	<u>138 395</u> 125 865	<u>159 282</u> 125 865	<u>150 702</u> 125 865	<u>143 947</u> 125 865
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>132 366</u> 122 989	<u>136 775</u> 122 989	<u>135 021</u> 122 989	<u>156 002</u> 122 989	<u>146 041</u> 122 989	<u>140 632</u> 122 989
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>199 958</u> 191 066	<u>209 152</u> 191 066	<u>205 346</u> 191 066	<u>226 234</u> 191 066	<u>218 887</u> 191 066	<u>210 866</u> 191 066
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>148 034</u> 138 579	<u>153 062</u> 138 579	<u>151 042</u> 138 579	<u>172 023</u> 138 579	<u>162 393</u> 138 579	<u>156 645</u> 138 579
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>177 586</u> 167 644	<u>182 662</u> 167 644	<u>180 621</u> 167 644	<u>201 416</u> 167 644	<u>191 921</u> 167 644	<u>186 172</u> 167 644

8.04-08-2021

						-				
222-101-0101	( ' ' ) 937-92	3	1	2487	<u>138 966</u> 111 053	<u>142 010</u> 111 053	<u>139 210</u> 111 053	<u>126 851</u> 111 053	<u>144 385</u> 111 053	<u>123 040</u> 111 053

						-				
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>137 681</u> 112 489	<u>140 877</u> 112 489	<u>139 912</u> 112 489	<u>126 050</u> 112 489	<u>145 603</u> 112 489	<u>123 932</u> 112 489
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>143 962</u> 118 487	<u>147 049</u> 118 487	<u>145 655</u> 118 487	<u>132 472</u> 118 487	<u>151 093</u> 118 487	<u>129 986</u> 118 487
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>141 856</u> 116 689	<u>145 057</u> 116 689	<u>144 163</u> 116 689	<u>130 245</u> 116 689	<u>149 873</u> 116 689	<u>128 193</u> 116 689
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>152 558</u> 125 865	<u>155 691</u> 125 865	<u>153 918</u> 125 865	<u>140 702</u> 125 865	<u>159 389</u> 125 865	<u>137 838</u> 125 865
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>147 926</u> 122 989	<u>151 151</u> 122 989	<u>150 506</u> 122 989	<u>136 372</u> 122 989	<u>156 292</u> 122 989	<u>134 549</u> 122 989
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>220 724</u> 191 066	<u>223 785</u> 191 066	<u>220 969</u> 191 066	<u>208 540</u> 191 066	<u>226 173</u> 191 066	<u>204 708</u> 191 066
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>164 274</u> 138 579	<u>167 479</u> 138 579	<u>166 554</u> 138 579	<u>152 632</u> 138 579	<u>172 268</u> 138 579	<u>150 549</u> 138 579
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>193 784</u> 167 644	<u>196 958</u> 167 644	<u>195 999</u> 167 644	<u>182 232</u> 167 644	<u>201 652</u> 167 644	<u>180 128</u> 167 644



222-102-0200	948-84	3										
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>131 728</u> 116 571	<u>127 873</u> 116 571	<u>137 042</u> 116 571	<u>121 193</u> 116 571	<u>131 118</u> 116 571	<u>139 791</u> 116 571	<u>124 745</u> 116 571	
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>136 205</u> 120 914	<u>132 336</u> 120 914	<u>141 538</u> 120 914	<u>125 631</u> 120 914	<u>135 592</u> 120 914	<u>144 297</u> 120 914	<u>129 197</u> 120 914	
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>134 422</u> 119 166	<u>130 552</u> 119 166	<u>139 755</u> 119 166	<u>123 848</u> 119 166	<u>133 809</u> 119 166	<u>142 513</u> 119 166	<u>127 413</u> 119 166	
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>104 334</u> 89 673	<u>100 466</u> 89 673	<u>109 664</u> 89 673	<u>93 764</u> 89 673	<u>103 721</u> 89 673	<u>112 422</u> 89 673	<u>97 328</u> 89 673	
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>245 070</u> 227 660	<u>241 206</u> 227 660	<u>250 397</u> 227 660	<u>234 509</u> 227 660	<u>244 458</u> 227 660	<u>253 152</u> 227 660	<u>238 070</u> 227 660	
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>108 646</u> 93 920	<u>104 784</u> 93 920	<u>113 968</u> 93 920	<u>98 093</u> 93 920	<u>108 034</u> 93 920	<u>116 721</u> 93 920	<u>101 651</u> 93 920	
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>168 107</u> 152 007	<u>164 029</u> 152 007	<u>173 209</u> 152 007	<u>157 340</u> 152 007	<u>167 277</u> 152 007	<u>175 961</u> 152 007	<u>160 897</u> 152 007	

222-2. ,

222-202.

222-202-0100	13015-2012	3										
222-202-0101	13015-2012, 4 /	3	1	2530	<u>211 300</u> 204 880	<u>272 048</u> 254 323	<u>274 945</u> 254 323	<u>281 905</u> 274 101	<u>275 230</u> 254 323	<u>280 007</u> 254 323	<u>268 880</u> 254 323	

222-203.

222-102-0200	948-84	3								
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>123 961</u> 116 571	<u>133 133</u> 116 571	<u>129 336</u> 116 571	<u>150 174</u> 116 571	<u>142 845</u> 116 571	<u>134 843</u> 116 571
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>128 410</u> 120 914	<u>137 615</u> 120 914	<u>133 804</u> 120 914	<u>154 717</u> 120 914	<u>147 361</u> 120 914	<u>139 331</u> 120 914
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>126 627</u> 119 166	<u>135 832</u> 119 166	<u>132 021</u> 119 166	<u>152 934</u> 119 166	<u>145 578</u> 119 166	<u>137 548</u> 119 166
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>96 542</u> 89 673	<u>105 743</u> 89 673	<u>101 934</u> 89 673	<u>122 838</u> 89 673	<u>115 485</u> 89 673	<u>107 459</u> 89 673
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>237 285</u> 227 660	<u>246 479</u> 227 660	<u>242 672</u> 227 660	<u>263 560</u> 227 660	<u>256 213</u> 227 660	<u>248 193</u> 227 660
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>100 866</u> 93 920	<u>110 053</u> 93 920	<u>106 250</u> 93 920	<u>127 121</u> 93 920	<u>119 780</u> 93 920	<u>111 766</u> 93 920
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>160 112</u> 152 007	<u>169 295</u> 152 007	<u>165 494</u> 152 007	<u>186 356</u> 152 007	<u>179 018</u> 152 007	<u>171 008</u> 152 007

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>266 576</u> 254 323	<u>270 569</u> 254 323	<u>268 995</u> 254 323	<u>290 200</u> 254 323	<u>279 885</u> 254 323	<u>274 672</u> 254 323

						-				
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>144 677</u> 116 571	<u>147 731</u> 116 571	<u>144 921</u> 116 571	<u>132 522</u> 116 571	<u>150 113</u> 116 571	<u>128 700</u> 116 571
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>149 200</u> 120 914	<u>152 265</u> 120 914	<u>149 446</u> 120 914	<u>137 002</u> 120 914	<u>154 656</u> 120 914	<u>133 166</u> 120 914
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>147 417</u> 119 166	<u>150 482</u> 119 166	<u>147 662</u> 119 166	<u>135 219</u> 119 166	<u>152 873</u> 119 166	<u>131 383</u> 119 166
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>117 324</u> 89 673	<u>120 387</u> 89 673	<u>117 569</u> 89 673	<u>105 130</u> 89 673	<u>122 777</u> 89 673	<u>101 296</u> 89 673
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>258 050</u> 227 660	<u>261 111</u> 227 660	<u>258 295</u> 227 660	<u>245 866</u> 227 660	<u>263 499</u> 227 660	<u>242 035</u> 227 660
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>121 615</u> 93 920	<u>124 674</u> 93 920	<u>121 860</u> 93 920	<u>109 441</u> 93 920	<u>127 059</u> 93 920	<u>105 612</u> 93 920
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>180 853</u> 152 007	<u>183 910</u> 152 007	<u>181 097</u> 152 007	<u>168 684</u> 152 007	<u>186 295</u> 152 007	<u>164 857</u> 152 007

						-				
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>281 795</u> 254 323	<u>285 068</u> 254 323	<u>284 626</u> 254 323	<u>270 182</u> 254 323	<u>290 527</u> 254 323	<u>268 534</u> 254 323

222-203-0100	13015-2012											
222-203-0101	4.4		1	50	<u>6 066</u> 5 695	<u>5 989</u> 5 695	<u>6 173</u> 5 695	<u>5 855</u> 5 695	<u>6 054</u> 5 695	<u>6 228</u> 5 695	<u>5 926</u> 5 695	
222-203-0102	5.2		1	45	<u>7 055</u> 6 690	<u>6 985</u> 6 690	<u>7 151</u> 6 690	<u>6 865</u> 6 690	<u>7 044</u> 6 690	<u>7 200</u> 6 690	<u>6 929</u> 6 690	
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>8 185</u> 7 684	<u>8 081</u> 7 684	<u>8 329</u> 7 684	<u>7 900</u> 7 684	<u>8 168</u> 7 684	<u>8 403</u> 7 684	<u>7 996</u> 7 684	
222-203-0104	6.2		1	90	<u>9 315</u> 8 679	<u>9 176</u> 8 679	<u>9 506</u> 8 679	<u>8 935</u> 8 679	<u>9 293</u> 8 679	<u>9 606</u> 8 679	<u>9 063</u> 8 679	
222-203-0105	6.4		1	134	<u>10 740</u> 9 854	<u>10 533</u> 9 854	<u>11 025</u> 9 854	<u>10 174</u> 9 854	<u>10 707</u> 9 854	<u>11 173</u> 9 854	<u>10 365</u> 9 854	
222-203-0300	949-92	2										
222-203-0303	949-92 <sup>8</sup>	2	1	303	<u>12 630</u> 12 109	<u>11 979</u> 10 420	<u>12 621</u> 10 420	<u>10 572</u> 10 092	<u>12 365</u> 10 420	<u>13 122</u> 10 420	<u>11 600</u> 10 420	

222-3. , ,  
222-301. , ,

222-301-0100	8717-2016											
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 209</u> 6 986	<u>7 465</u> 6 823	<u>7 477</u> 6 823	<u>6 870</u> 6 654	<u>7 578</u> 6 823	<u>7 692</u> 6 823	<u>7 351</u> 6 823	
222-301-0200	9818-2015	2										



					-				
222-203-0100	13015-2012								
222-203-0101	4.4		1	50	<u>6 387</u> 5 695	<u>6 331</u> 5 695	<u>6 082</u> 5 695	<u>6 435</u> 5 695	<u>6 006</u> 5 695
222-203-0102	5.2		1	45	<u>7 343</u> 6 690	<u>7 293</u> 6 690	<u>7 069</u> 6 690	<u>7 386</u> 6 690	<u>7 000</u> 6 690
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>8 618</u> 7 684	<u>8 542</u> 7 684	<u>8 206</u> 7 684	<u>8 682</u> 7 684	<u>8 103</u> 7 684
222-203-0104	6.2		1	90	<u>9 892</u> 8 679	<u>9 791</u> 8 679	<u>9 343</u> 8 679	<u>9 978</u> 8 679	<u>9 206</u> 8 679
222-203-0105	6.4		1	134	<u>11 599</u> 9 854	<u>11 448</u> 9 854	<u>10 782</u> 9 854	<u>11 727</u> 9 854	<u>10 577</u> 9 854
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	949-92 <sup>,8</sup>	2	1	303	<u>13 866</u> 10 420	<u>13 702</u> 10 420	<u>12 059</u> 10 420	<u>14 380</u> 10 420	<u>11 759</u> 10 420

					-				
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 831</u> 6 823	<u>7 850</u> 6 823	<u>7 303</u> 6 823	<u>8 071</u> 6 823	<u>7 276</u> 6 823
222-301-0200	9818-2015	2							

222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 602</u> 16 857	<u>20 208</u> 17 713	<u>20 857</u> 17 713	<u>18 766</u> 17 999	<u>20 769</u> 17 713	<u>21 695</u> 17 713	<u>19 652</u> 17 713	
222-301-0300	9818-2015	2										
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>11 932</u> 11 433	<u>13 493</u> 11 480	<u>13 271</u> 11 480	<u>12 029</u> 11 527	<u>13 855</u> 11 480	<u>14 060</u> 11 480	<u>13 124</u> 11 480	

**222-302.**

222-302-0100	961-93										
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>54 308</u> 48 455	<u>52 840</u> 48 455	<u>56 332</u> 48 455	<u>50 297</u> 48 455	<u>54 076</u> 48 455	<u>57 378</u> 48 455	<u>51 649</u> 48 455
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>65 644</u> 58 309	<u>63 790</u> 58 309	<u>68 200</u> 58 309	<u>60 577</u> 58 309	<u>65 351</u> 58 309	<u>69 522</u> 58 309	<u>62 286</u> 58 309
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>73 756</u> 65 632	<u>71 708</u> 65 632	<u>76 578</u> 65 632	<u>68 161</u> 65 632	<u>73 432</u> 65 632	<u>78 037</u> 65 632	<u>70 047</u> 65 632

**225.**

**225-1.**

**225-101.**

[illegible]

222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>19 281</u> 17 713	<u>20 098</u> 17 713	<u>19 772</u> 17 713	<u>23 491</u> 17 713	<u>21 744</u> 17 713	<u>20 766</u> 17 713	<u>22 078</u> 17 713	
222-301-0300	9818-2015	2										
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>12 723</u> 11 480	<u>12 725</u> 11 480	<u>12 740</u> 11 480	<u>15 219</u> 11 480	<u>13 765</u> 11 480	<u>13 410</u> 11 480	<u>13 992</u> 11 480	

222-302-0100	961-93										
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>51 351</u> 48 455	<u>54 843</u> 48 455	<u>53 397</u> 48 455	<u>61 332</u> 48 455	<u>58 541</u> 48 455	<u>55 494</u> 48 455	<u>59 239</u> 48 455
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>61 909</u> 58 309	<u>66 320</u> 58 309	<u>64 494</u> 58 309	<u>74 516</u> 58 309	<u>70 991</u> 58 309	<u>67 142</u> 58 309	<u>71 872</u> 58 309
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>69 631</u> 65 632	<u>74 502</u> 65 632	<u>72 485</u> 65 632	<u>83 552</u> 65 632	<u>79 659</u> 65 632	<u>75 410</u> 65 632	<u>80 632</u> 65 632

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



					,	-				
222-301-0201	9818-2015	2	1	444		<u>22 649</u> 17 713	<u>22 519</u> 17 713	<u>20 025</u> 17 713	<u>23 540</u> 17 713	<u>19 687</u> 17 713
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295		<u>14 389</u> 11 480	<u>14 548</u> 11 480	<u>12 700</u> 11 480	<u>15 292</u> 11 480	<u>12 703</u> 11 480

					,	-				
222-302-0100	961-93									
222-302-0103	24.13-6		1	950		<u>60 401</u> 48 455	<u>59 332</u> 48 455	<u>54 611</u> 48 455	<u>61 308</u> 48 455	<u>53 155</u> 48 455
222-302-0108	33.12-5		1	1200		<u>73 341</u> 58 309	<u>71 990</u> 58 309	<u>66 026</u> 58 309	<u>74 486</u> 58 309	<u>64 188</u> 58 309
222-302-0109	33.13-6		1	1325		<u>82 254</u> 65 632	<u>80 762</u> 65 632	<u>74 178</u> 65 632	<u>83 519</u> 65 632	<u>72 148</u> 65 632

					,	-				
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	--

225-101-0100	8020-2016											
225-101-0101	7-3		1	130	<u>4 282</u> 4 081	<u>6 801</u> 6 001	<u>6 895</u> 6 001	<u>7 220</u> 6 961	<u>6 963</u> 6 001	<u>7 174</u> 6 001	<u>6 638</u> 6 001	
225-101-0103	7-9		1	380	<u>12 205</u> 11 624	<u>15 084</u> 11 624	<u>13 116</u> 11 624	<u>13 903</u> 11 624	<u>15 521</u> 11 624	<u>14 731</u> 11 624	<u>14 610</u> 11 624	
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 391</u> 6 238	<u>7 082</u> 6 238	<u>7 817</u> 6 238	<u>6 546</u> 6 238	<u>7 342</u> 6 238	<u>8 037</u> 6 238	<u>6 831</u> 6 238	
225-101-0105	10-6		1	400	<u>14 966</u> 12 656	<u>14 348</u> 12 656	<u>15 818</u> 12 656	<u>13 277</u> 12 656	<u>14 868</u> 12 656	<u>16 258</u> 12 656	<u>13 846</u> 12 656	
225-101-0106	10-9		1	600	<u>19 099</u> 18 184	<u>21 176</u> 17 926	<u>22 053</u> 17 926	<u>18 747</u> 17 839	<u>21 934</u> 17 926	<u>23 186</u> 17 926	<u>20 425</u> 17 926	
225-101-0108	15-6		1	660	<u>22 250</u> 18 487	<u>21 230</u> 18 487	<u>23 655</u> 18 487	<u>19 463</u> 18 487	<u>22 088</u> 18 487	<u>24 383</u> 18 487	<u>20 403</u> 18 487	
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>32 004</u> 30 476	<u>33 639</u> 28 253	<u>35 100</u> 28 253	<u>28 981</u> 27 512	<u>34 902</u> 28 253	<u>36 989</u> 28 253	<u>32 386</u> 28 253	
225-101-0110	20-6		1	980	<u>35 882</u> 30 239	<u>34 368</u> 30 239	<u>37 969</u> 30 239	<u>31 744</u> 30 239	<u>35 642</u> 30 239	<u>39 049</u> 30 239	<u>33 139</u> 30 239	
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>53 038</u> 50 666	<u>53 298</u> 44 666	<u>54 368</u> 44 666	<u>43 858</u> 41 666	<u>55 148</u> 44 666	<u>57 552</u> 44 666	<u>51 445</u> 44 666	
225-101-0114	15-3		1	1200	<u>16 220</u> 9 854	<u>14 365</u> 9 854	<u>18 776</u> 9 854	<u>11 152</u> 9 854	<u>15 926</u> 9 854	<u>20 097</u> 9 854	<u>12 861</u> 9 854	
225-101-0200	8020-2016											
225-101-0201	6		1	50	<u>9 109</u> 8 679	<u>9 032</u> 8 679	<u>9 216</u> 8 679	<u>8 898</u> 8 679	<u>9 097</u> 8 679	<u>9 271</u> 8 679	<u>8 969</u> 8 679	

225-101-0100	8020-2016											
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{6\,507}{6\,001}$	$\frac{6\,666}{6\,001}$	$\frac{6\,605}{6\,001}$	$\frac{7\,695}{6\,001}$	$\frac{7\,140}{6\,001}$	$\frac{6\,897}{6\,001}$	$\frac{7\,239}{6\,001}$	
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{13\,697}{11\,624}$	$\frac{12\,304}{11\,624}$	$\frac{12\,922}{11\,624}$	$\frac{16\,135}{11\,624}$	$\frac{13\,504}{11\,624}$	$\frac{13\,810}{11\,624}$	$\frac{13\,810}{11\,624}$	
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{6\,768}{6\,238}$	$\frac{7\,503}{6\,238}$	$\frac{7\,199}{6\,238}$	$\frac{8\,869}{6\,238}$	$\frac{8\,282}{6\,238}$	$\frac{7\,640}{6\,238}$	$\frac{8\,429}{6\,238}$	
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{13\,720}{12\,656}$	$\frac{15\,191}{12\,656}$	$\frac{14\,582}{12\,656}$	$\frac{17\,923}{12\,656}$	$\frac{16\,748}{12\,656}$	$\frac{15\,465}{12\,656}$	$\frac{17\,042}{12\,656}$	
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{19\,923}{17\,926}$	$\frac{21\,028}{17\,926}$	$\frac{20\,587}{17\,926}$	$\frac{25\,613}{17\,926}$	$\frac{23\,253}{17\,926}$	$\frac{21\,930}{17\,926}$	$\frac{23\,704}{17\,926}$	
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{20\,195}{18\,487}$	$\frac{22\,621}{18\,487}$	$\frac{21\,617}{18\,487}$	$\frac{27\,129}{18\,487}$	$\frac{25\,190}{18\,487}$	$\frac{23\,074}{18\,487}$	$\frac{25\,675}{18\,487}$	
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{31\,550}{28\,253}$	$\frac{33\,391}{28\,253}$	$\frac{32\,656}{28\,253}$	$\frac{41\,034}{28\,253}$	$\frac{37\,099}{28\,253}$	$\frac{34\,896}{28\,253}$	$\frac{37\,851}{28\,253}$	
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{32\,831}{30\,239}$	$\frac{36\,434}{30\,239}$	$\frac{34\,943}{30\,239}$	$\frac{43\,127}{30\,239}$	$\frac{40\,248}{30\,239}$	$\frac{37\,106}{30\,239}$	$\frac{40\,968}{30\,239}$	
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{49\,950}{44\,666}$	$\frac{51\,768}{44\,666}$	$\frac{51\,069}{44\,666}$	$\frac{63\,481}{44\,666}$	$\frac{57\,166}{44\,666}$	$\frac{54\,400}{44\,666}$	$\frac{58\,288}{44\,666}$	
225-101-0114	15-3		1	1200	$\frac{12\,484}{9\,854}$	$\frac{16\,895}{9\,854}$	$\frac{15\,069}{9\,854}$	$\frac{25\,091}{9\,854}$	$\frac{21\,566}{9\,854}$	$\frac{17\,718}{9\,854}$	$\frac{22\,448}{9\,854}$	
225-101-0200	8020-2016											
225-101-0201	6		1	50	$\frac{8\,954}{8\,679}$	$\frac{9\,137}{8\,679}$	$\frac{9\,061}{8\,679}$	$\frac{9\,479}{8\,679}$	$\frac{9\,332}{8\,679}$	$\frac{9\,172}{8\,679}$	$\frac{9\,369}{8\,679}$	

					-				
225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{7\,409}{6\,001}$	$\frac{7\,407}{6\,001}$	$\frac{6\,648}{6\,001}$	$\frac{7\,715}{6\,001}$	$\frac{6\,583}{6\,001}$
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{14\,368}{11\,624}$	$\frac{15\,205}{11\,624}$	$\frac{12\,333}{11\,624}$	$\frac{16\,331}{11\,624}$	$\frac{12\,922}{11\,624}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{8\,673}{6\,238}$	$\frac{8\,448}{6\,238}$	$\frac{7\,454}{6\,238}$	$\frac{8\,864}{6\,238}$	$\frac{7\,148}{6\,238}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{17\,531}{12\,656}$	$\frac{17\,081}{12\,656}$	$\frac{15\,093}{12\,656}$	$\frac{17\,913}{12\,656}$	$\frac{14\,480}{12\,656}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{24\,475}{17\,926}$	$\frac{24\,299}{17\,926}$	$\frac{20\,929}{17\,926}$	$\frac{25\,679}{17\,926}$	$\frac{20\,472}{17\,926}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{26\,483}{18\,487}$	$\frac{25\,740}{18\,487}$	$\frac{22\,460}{18\,487}$	$\frac{27\,113}{18\,487}$	$\frac{21\,449}{18\,487}$
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{39\,137}{28\,253}$	$\frac{38\,843}{28\,253}$	$\frac{33\,226}{28\,253}$	$\frac{41\,144}{28\,253}$	$\frac{32\,465}{28\,253}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{42\,168}{30\,239}$	$\frac{41\,064}{30\,239}$	$\frac{36\,194}{30\,239}$	$\frac{43\,103}{30\,239}$	$\frac{34\,693}{30\,239}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{60\,221}{44\,666}$	$\frac{60\,196}{44\,666}$	$\frac{51\,565}{44\,666}$	$\frac{63\,711}{44\,666}$	$\frac{50\,818}{44\,666}$
225-101-0114	15-3		1	1200	$\frac{23\,916}{9\,854}$	$\frac{22\,565}{9\,854}$	$\frac{16\,602}{9\,854}$	$\frac{25\,062}{9\,854}$	$\frac{14\,763}{9\,854}$
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	$\frac{9\,430}{8\,679}$	$\frac{9\,374}{8\,679}$	$\frac{9\,125}{8\,679}$	$\frac{9\,478}{8\,679}$	$\frac{9\,048}{8\,679}$

225-101-0600	8020-2016										
225-101-0601	10		1	450	<u>22 256</u> 21 414	<u>22 314</u> 19 750	<u>22 972</u> 19 750	<u>19 992</u> 19 195	<u>22 883</u> 19 750	<u>23 822</u> 19 750	<u>21 751</u> 19 750
225-101-0602	15		1	950	<u>47 790</u> 45 998	<u>44 825</u> 39 456	<u>46 213</u> 39 456	<u>38 893</u> 37 276	<u>46 025</u> 39 456	<u>48 007</u> 39 456	<u>43 635</u> 39 456
225-101-0603	20		1	1480	<u>93 625</u> 90 457	<u>79 717</u> 71 160	<u>81 880</u> 71 160	<u>67 381</u> 64 728	<u>81 586</u> 71 160	<u>84 675</u> 71 160	<u>77 864</u> 71 160
225-101-0605	10-1		1	250	<u>12 447</u> 11 978	<u>15 048</u> 13 572	<u>15 413</u> 13 572	<u>14 614</u> 14 103	<u>15 364</u> 13 572	<u>15 886</u> 13 572	<u>14 735</u> 13 572
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 853</u> 15 233	<u>16 436</u> 15 233	<u>17 355</u> 15 233	<u>15 767</u> 15 233	<u>16 761</u> 15 233	<u>17 630</u> 15 233	<u>16 123</u> 15 233
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>38 423</u> 37 058	<u>34 927</u> 31 029	<u>35 921</u> 31 029	<u>30 224</u> 29 019	<u>35 786</u> 31 029	<u>37 205</u> 31 029	<u>34 075</u> 31 029
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>40 292</u> 38 890	<u>40 783</u> 36 498	<u>41 275</u> 36 498	<u>36 632</u> 35 302	<u>41 634</u> 36 498	<u>42 738</u> 36 498	<u>39 932</u> 36 498
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>70 079</u> 67 463	<u>67 098</u> 58 709	<u>68 097</u> 58 709	<u>56 685</u> 54 331	<u>68 824</u> 58 709	<u>71 065</u> 58 709	<u>65 371</u> 58 709
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>73 731</u> 64 999	<u>71 261</u> 64 999	<u>76 332</u> 64 999	<u>67 566</u> 64 999	<u>73 055</u> 64 999	<u>77 852</u> 64 999	<u>69 531</u> 64 999
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>76 802</u> 69 248	<u>74 947</u> 69 248	<u>79 357</u> 69 248	<u>71 734</u> 69 248	<u>76 508</u> 69 248	<u>80 679</u> 69 248	<u>73 443</u> 69 248

**225-108.**

225-101-0600	8020-2016										
225-101-0601	10		1	450	<u>21 375</u> 19 750	<u>22 203</u> 19 750	<u>21 872</u> 19 750	<u>25 642</u> 19 750	<u>23 871</u> 19 750	<u>22 880</u> 19 750	<u>24 210</u> 19 750
225-101-0602	15		1	950	<u>42 841</u> 39 456	<u>44 589</u> 39 456	<u>43 891</u> 39 456	<u>51 850</u> 39 456	<u>48 112</u> 39 456	<u>46 019</u> 39 456	<u>48 827</u> 39 456
225-101-0603	20		1	1480	<u>76 627</u> 71 160	<u>79 350</u> 71 160	<u>78 263</u> 71 160	<u>90 662</u> 71 160	<u>84 839</u> 71 160	<u>81 577</u> 71 160	<u>85 952</u> 71 160
225-101-0605	10-1		1	250	<u>14 526</u> 13 572	<u>14 986</u> 13 572	<u>14 802</u> 13 572	<u>16 897</u> 13 572	<u>15 913</u> 13 572	<u>15 362</u> 13 572	<u>16 101</u> 13 572
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 044</u> 15 233	<u>16 963</u> 15 233	<u>16 583</u> 15 233	<u>18 671</u> 15 233	<u>17 936</u> 15 233	<u>17 135</u> 15 233	<u>18 120</u> 15 233
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>33 507</u> 31 029	<u>34 758</u> 31 029	<u>34 259</u> 31 029	<u>39 956</u> 31 029	<u>37 280</u> 31 029	<u>35 782</u> 31 029	<u>37 792</u> 31 029
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>39 245</u> 36 498	<u>40 081</u> 36 498	<u>39 760</u> 36 498	<u>45 462</u> 36 498	<u>42 561</u> 36 498	<u>41 290</u> 36 498	<u>43 076</u> 36 498
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>63 977</u> 58 709	<u>65 672</u> 58 709	<u>65 021</u> 58 709	<u>76 594</u> 58 709	<u>70 705</u> 58 709	<u>68 126</u> 58 709	<u>71 752</u> 58 709
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>69 097</u> 64 999	<u>74 170</u> 64 999	<u>72 070</u> 64 999	<u>83 595</u> 64 999	<u>79 542</u> 64 999	<u>75 116</u> 64 999	<u>80 555</u> 64 999
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>73 066</u> 69 248	<u>77 477</u> 69 248	<u>75 651</u> 69 248	<u>85 673</u> 69 248	<u>82 148</u> 69 248	<u>78 300</u> 69 248	<u>83 029</u> 69 248

					-				
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>24 788</u> 19 750	<u>24 656</u> 19 750	<u>22 129</u> 19 750	<u>25 692</u> 19 750	<u>21 786</u> 19 750
225-101-0602	15		1	950	<u>50 048</u> 39 456	<u>49 769</u> 39 456	<u>44 433</u> 39 456	<u>51 955</u> 39 456	<u>43 710</u> 39 456
225-101-0603	20		1	1480	<u>87 854</u> 71 160	<u>87 420</u> 71 160	<u>79 107</u> 71 160	<u>90 825</u> 71 160	<u>77 980</u> 71 160
225-101-0605	10-1		1	250	<u>16 423</u> 13 572	<u>16 349</u> 13 572	<u>14 945</u> 13 572	<u>16 924</u> 13 572	<u>14 755</u> 13 572
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 426</u> 15 233	<u>18 144</u> 15 233	<u>16 902</u> 15 233	<u>18 665</u> 15 233	<u>16 519</u> 15 233
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>38 666</u> 31 029	<u>38 466</u> 31 029	<u>34 647</u> 31 029	<u>40 031</u> 31 029	<u>34 129</u> 31 029
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>43 964</u> 36 498	<u>43 953</u> 36 498	<u>39 987</u> 36 498	<u>45 568</u> 36 498	<u>39 644</u> 36 498
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>73 554</u> 58 709	<u>73 531</u> 58 709	<u>65 482</u> 58 709	<u>76 808</u> 58 709	<u>64 786</u> 58 709
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>82 244</u> 64 999	<u>80 690</u> 64 999	<u>73 832</u> 64 999	<u>83 562</u> 64 999	<u>71 718</u> 64 999
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>84 498</u> 69 248	<u>83 147</u> 69 248	<u>77 184</u> 69 248	<u>85 644</u> 69 248	<u>75 345</u> 69 248

8.04-08-2021

225-108-0100	13015-2012	3										
225-108-0101	13015-2012	3,6 4,8	3	1	2502	<u>147 657</u> 132 152	<u>143 791</u> 132 152	<u>152 986</u> 132 152	<u>137 092</u> 132 152	<u>147 044</u> 132 152	<u>155 742</u> 132 152	<u>140 654</u> 132 152

**225-2.****225-201.**

225-201-0100	13015-2012										
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>35 386</u> 29 652	<u>33 840</u> 29 652	<u>37 515</u> 29 652	<u>31 163</u> 29 652	<u>35 141</u> 29 652	<u>38 617</u> 29 652	<u>32 587</u> 29 652
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>69 299</u> 58 490	<u>66 401</u> 58 490	<u>73 292</u> 58 490	<u>61 381</u> 58 490	<u>68 840</u> 58 490	<u>75 358</u> 58 490	<u>64 051</u> 58 490
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>129 432</u> 112 641	<u>125 062</u> 112 641	<u>135 455</u> 112 641	<u>117 490</u> 112 641	<u>128 739</u> 112 641	<u>138 570</u> 112 641	<u>121 516</u> 112 641
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>186 562</u> 162 542	<u>180 319</u> 162 542	<u>195 166</u> 162 542	<u>169 502</u> 162 542	<u>185 573</u> 162 542	<u>199 617</u> 162 542	<u>175 255</u> 162 542
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>456 943</u> 418 651	<u>447 949</u> 418 651	<u>469 338</u> 418 651	<u>432 366</u> 418 651	<u>455 518</u> 418 651	<u>475 750</u> 418 651	<u>440 654</u> 418 651

**225-202.**



225-108-0100	13015-2012	3									
225-108-0101	13015-2012	3,6 4,8	3	1	2502	<u>139 868</u> 132 152	<u>149 066</u> 132 152	<u>145 258</u> 132 152	<u>166 154</u> 132 152	<u>158 804</u> 132 152	<u>150 781</u> 132 152

225-201-0100	13015-2012										
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>32 273</u> 29 652	<u>35 949</u> 29 652	<u>34 427</u> 29 652	<u>42 779</u> 29 652	<u>39 841</u> 29 652	<u>36 634</u> 29 652	<u>40 575</u> 29 652
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>63 462</u> 58 490	<u>70 354</u> 58 490	<u>67 501</u> 58 490	<u>83 161</u> 58 490	<u>77 653</u> 58 490	<u>71 640</u> 58 490	<u>79 030</u> 58 490
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>120 628</u> 112 641	<u>131 024</u> 112 641	<u>126 720</u> 112 641	<u>150 339</u> 112 641	<u>142 031</u> 112 641	<u>132 962</u> 112 641	<u>144 108</u> 112 641
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>173 985</u> 162 542	<u>188 837</u> 162 542	<u>182 689</u> 162 542	<u>216 430</u> 162 542	<u>204 562</u> 162 542	<u>191 606</u> 162 542	<u>207 529</u> 162 542
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>438 825</u> 418 651	<u>460 220</u> 418 651	<u>451 363</u> 418 651	<u>499 970</u> 418 651	<u>482 873</u> 418 651	<u>464 209</u> 418 651	<u>487 148</u> 418 651

8.04-08-2021

						-					
225-108-0100	13015-2012	3									
225-108-0101	13015-2012	3,6 4,8	3	1	2502	<u>160 642</u> 132 152	<u>163 704</u> 132 152	<u>160 887</u> 132 152	<u>148 453</u> 132 152	<u>166 093</u> 132 152	<u>144 620</u> 132 152

						-				
225-201-0100	13015-2012									
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>41 799</u> 29 652	<u>40 673</u> 29 652	<u>35 704</u> 29 652	<u>42 754</u> 29 652	<u>34 172</u> 29 652	
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>81 325</u> 58 490	<u>79 213</u> 58 490	<u>69 895</u> 58 490	<u>83 115</u> 58 490	<u>67 023</u> 58 490	
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>147 570</u> 112 641	<u>144 385</u> 112 641	<u>130 332</u> 112 641	<u>150 270</u> 112 641	<u>125 999</u> 112 641	
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>212 474</u> 162 542	<u>207 924</u> 162 542	<u>187 848</u> 162 542	<u>216 331</u> 162 542	<u>181 658</u> 162 542	
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>494 271</u> 418 651	<u>487 717</u> 418 651	<u>458 795</u> 418 651	<u>499 828</u> 418 651	<u>449 879</u> 418 651	

225-202-0100	13015-2012										
225-202-0102	2		1	550	<u>28 831</u> 25 493	<u>27 981</u> 25 493	<u>30 002</u> 25 493	<u>26 508</u> 25 493	<u>28 696</u> 25 493	<u>30 608</u> 25 493	<u>27 291</u> 25 493
225-202-0103	3		1	900	<u>42 986</u> 37 607	<u>41 595</u> 37 607	<u>44 903</u> 37 607	<u>39 185</u> 37 607	<u>42 766</u> 37 607	<u>45 894</u> 37 607	<u>40 467</u> 37 607
225-202-0104	4		1	1530	<u>82 414</u> 79 421	<u>79 906</u> 69 272	<u>78 755</u> 69 272	<u>61 710</u> 59 123	<u>81 781</u> 69 272	<u>82 849</u> 69 272	<u>77 992</u> 69 272
225-202-0105	5		1	2300	<u>115 837</u> 101 973	<u>112 282</u> 101 973	<u>120 735</u> 101 973	<u>106 124</u> 101 973	<u>115 273</u> 101 973	<u>123 269</u> 101 973	<u>109 399</u> 101 973
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>126 912</u> 111 944	<u>123 086</u> 111 944	<u>132 185</u> 111 944	<u>116 456</u> 111 944	<u>126 306</u> 111 944	<u>134 913</u> 111 944	<u>119 982</u> 111 944
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>116 552</u> 112 039	<u>140 471</u> 128 002	<u>147 741</u> 128 002	<u>135 306</u> 130 426	<u>143 659</u> 128 002	<u>151 116</u> 128 002	<u>137 370</u> 128 002
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>114 354</u> 99 668	<u>110 539</u> 99 668	<u>119 612</u> 99 668	<u>103 928</u> 99 668	<u>113 750</u> 99 668	<u>122 332</u> 99 668	<u>107 444</u> 99 668

**225-203.**

225-203-0100	13015-2012	3										
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>68 614</u> 54 618	<u>64 735</u> 54 618	<u>73 959</u> 54 618	<u>58 014</u> 54 618	<u>67 999</u> 54 618	<u>76 724</u> 54 618	<u>61 588</u> 54 618	

8.04-08-2021

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0102	2		1	550	<u>27 118</u> 25 493	<u>29 140</u> 25 493	<u>28 303</u> 25 493	<u>32 897</u> 25 493	<u>31 281</u> 25 493	<u>29 517</u> 25 493
225-202-0103	3		1	900	<u>40 184</u> 37 607	<u>43 493</u> 37 607	<u>42 123</u> 37 607	<u>49 640</u> 37 607	<u>46 996</u> 37 607	<u>44 110</u> 37 607
225-202-0104	4		1	1530	<u>75 915</u> 69 272	<u>75 922</u> 69 272	<u>76 002</u> 69 272	<u>88 860</u> 69 272	<u>81 315</u> 69 272	<u>79 478</u> 69 272
225-202-0105	5		1	2300	<u>108 677</u> 101 973	<u>117 132</u> 101 973	<u>113 631</u> 101 973	<u>132 840</u> 101 973	<u>126 084</u> 101 973	<u>118 708</u> 101 973
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>119 204</u> 111 944	<u>128 306</u> 111 944	<u>124 538</u> 111 944	<u>145 217</u> 111 944	<u>137 943</u> 111 944	<u>130 003</u> 111 944
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>136 162</u> 128 002	<u>143 745</u> 128 002	<u>140 628</u> 128 002	<u>161 320</u> 128 002	<u>153 227</u> 128 002	<u>146 118</u> 128 002
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>106 668</u> 99 668	<u>115 744</u> 99 668	<u>111 987</u> 99 668	<u>132 607</u> 99 668	<u>125 354</u> 99 668	<u>117 436</u> 99 668

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>60 800</u> 54 618	<u>70 027</u> 54 618	<u>66 207</u> 54 618	<u>87 170</u> 54 618	<u>79 796</u> 54 618	<u>71 747</u> 54 618

						-				
225-202-0100	13015-2012									
225-202-0102	2		1	550	<u>31 685</u> 25 493	<u>32 358</u> 25 493	<u>31 739</u> 25 493	<u>29 006</u> 25 493	<u>32 883</u> 25 493	<u>28 163</u> 25 493
225-202-0103	3		1	900	<u>47 657</u> 37 607	<u>48 758</u> 37 607	<u>47 745</u> 37 607	<u>43 272</u> 37 607	<u>49 618</u> 37 607	<u>41 894</u> 37 607
225-202-0104	4		1	1530	<u>82 493</u> 69 272	<u>84 553</u> 69 272	<u>85 377</u> 69 272	<u>75 793</u> 69 272	<u>89 235</u> 69 272	<u>75 807</u> 69 272
225-202-0105	5		1	2300	<u>127 773</u> 101 973	<u>130 588</u> 101 973	<u>127 998</u> 101 973	<u>116 568</u> 101 973	<u>132 784</u> 101 973	<u>113 045</u> 101 973
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>139 762</u> 111 944	<u>142 792</u> 111 944	<u>140 004</u> 111 944	<u>127 700</u> 111 944	<u>145 156</u> 111 944	<u>123 907</u> 111 944
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>155 060</u> 128 002	<u>158 139</u> 128 002	<u>156 039</u> 128 002	<u>143 206</u> 128 002	<u>161 371</u> 128 002	<u>140 050</u> 128 002
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>127 167</u> 99 668	<u>130 190</u> 99 668	<u>127 409</u> 99 668	<u>115 140</u> 99 668	<u>132 547</u> 99 668	<u>111 357</u> 99 668

						-				
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>81 640</u> 54 618	<u>84 712</u> 54 618	<u>81 886</u> 54 618	<u>69 412</u> 54 618	<u>87 108</u> 54 618	<u>65 567</u> 54 618

225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>94 466</u> 80 009	<u>90 602</u> 80 009	<u>99 793</u> 80 009	<u>83 905</u> 80 009	<u>93 854</u> 80 009	<u>102 548</u> 80 009	<u>87 466</u> 80 009
225-203-0200	13015-2012	3									
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>157 119</u> 141 398	<u>153 244</u> 141 398	<u>162 461</u> 141 398	<u>146 529</u> 141 398	<u>156 505</u> 141 398	<u>165 224</u> 141 398	<u>150 100</u> 141 398
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>243 592</u> 226 004	<u>239 664</u> 226 004	<u>249 006</u> 226 004	<u>232 858</u> 226 004	<u>242 970</u> 226 004	<u>251 807</u> 226 004	<u>236 478</u> 226 004
225-203-0700	13015-2012										
225-203-0701	1		1	130	<u>9 982</u> 9 131	<u>9 781</u> 9 131	<u>10 258</u> 9 131	<u>9 433</u> 9 131	<u>9 950</u> 9 131	<u>10 402</u> 9 131	<u>9 618</u> 9 131
225-203-0702	2		1	220	<u>18 743</u> 17 267	<u>18 403</u> 17 267	<u>19 212</u> 17 267	<u>17 814</u> 17 267	<u>18 689</u> 17 267	<u>19 454</u> 17 267	<u>18 127</u> 17 267
225-203-0705	5		1	600	<u>44 394</u> 40 500	<u>43 467</u> 40 500	<u>45 672</u> 40 500	<u>41 861</u> 40 500	<u>44 248</u> 40 500	<u>46 333</u> 40 500	<u>42 715</u> 40 500
225-203-0706	6		1	1250	<u>84 343</u> 76 390	<u>82 412</u> 76 390	<u>87 006</u> 76 390	<u>79 065</u> 76 390	<u>84 037</u> 76 390	<u>88 383</u> 76 390	<u>80 845</u> 76 390
225-203-0707	7		1	1770	<u>137 649</u> 129 693	<u>142 986</u> 129 693	<u>141 655</u> 129 693	<u>137 865</u> 129 693	<u>145 155</u> 129 693	<u>146 390</u> 129 693	<u>140 772</u> 129 693
225-203-0708	8		1	2880	<u>193 600</u> 175 289	<u>189 150</u> 175 289	<u>199 734</u> 175 289	<u>181 439</u> 175 289	<u>192 895</u> 175 289	<u>202 907</u> 175 289	<u>185 540</u> 175 289

225-204.

225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>86 681</u> 80 009	<u>95 875</u> 80 009	<u>92 068</u> 80 009	<u>112 956</u> 80 009	<u>105 609</u> 80 009	<u>97 589</u> 80 009
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>149 312</u> 141 398	<u>158 532</u> 141 398	<u>154 715</u> 141 398	<u>175 661</u> 141 398	<u>168 293</u> 141 398	<u>160 251</u> 141 398
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>235 679</u> 226 004	<u>245 024</u> 226 004	<u>241 155</u> 226 004	<u>262 385</u> 226 004	<u>254 918</u> 226 004	<u>246 766</u> 226 004
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130	<u>9 577</u> 9 131	<u>10 055</u> 9 131	<u>9 857</u> 9 131	<u>10 943</u> 9 131	<u>10 561</u> 9 131	<u>10 144</u> 9 131
225-203-0702	2		1	220	<u>18 058</u> 17 267	<u>18 867</u> 17 267	<u>18 532</u> 17 267	<u>20 370</u> 17 267	<u>19 723</u> 17 267	<u>19 018</u> 17 267
225-203-0705	5		1	600	<u>42 527</u> 40 500	<u>44 732</u> 40 500	<u>43 819</u> 40 500	<u>48 830</u> 40 500	<u>47 068</u> 40 500	<u>45 144</u> 40 500
225-203-0706	6		1	1250	<u>80 452</u> 76 390	<u>85 047</u> 76 390	<u>83 145</u> 76 390	<u>93 585</u> 76 390	<u>89 913</u> 76 390	<u>85 904</u> 76 390
225-203-0707	7		1	1770	<u>138 369</u> 129 693	<u>138 377</u> 129 693	<u>138 470</u> 129 693	<u>153 345</u> 129 693	<u>144 616</u> 129 693	<u>142 491</u> 129 693
225-203-0708	8		1	2880	<u>184 635</u> 175 289	<u>195 222</u> 175 289	<u>190 839</u> 175 289	<u>214 892</u> 175 289	<u>206 432</u> 175 289	<u>197 196</u> 175 289

8.04-08-2021

						-				
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>107 446</u> 80 009	<u>110 507</u> 80 009	<u>107 691</u> 80 009	<u>95 262</u> 80 009	<u>112 895</u> 80 009	<u>91 431</u> 80 009
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>170 135</u> 141 398	<u>173 205</u> 141 398	<u>170 381</u> 141 398	<u>157 918</u> 141 398	<u>175 600</u> 141 398	<u>154 075</u> 141 398
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>256 785</u> 226 004	<u>259 896</u> 226 004	<u>257 034</u> 226 004	<u>244 401</u> 226 004	<u>262 323</u> 226 004	<u>240 507</u> 226 004
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0701	1		1	130	<u>10 656</u> 9 131	<u>10 815</u> 9 131	<u>10 669</u> 9 131	<u>10 023</u> 9 131	<u>10 939</u> 9 131	<u>9 824</u> 9 131
225-203-0702	2		1	220	<u>19 885</u> 17 267	<u>20 154</u> 17 267	<u>19 906</u> 17 267	<u>18 813</u> 17 267	<u>20 364</u> 17 267	<u>18 476</u> 17 267
225-203-0705	5		1	600	<u>47 508</u> 40 500	<u>48 243</u> 40 500	<u>47 567</u> 40 500	<u>44 585</u> 40 500	<u>48 816</u> 40 500	<u>43 666</u> 40 500
225-203-0706	6		1	1250	<u>90 831</u> 76 390	<u>92 361</u> 76 390	<u>90 953</u> 76 390	<u>84 741</u> 76 390	<u>93 554</u> 76 390	<u>82 826</u> 76 390
225-203-0707	7		1	1770	<u>145 979</u> 129 693	<u>148 362</u> 129 693	<u>149 315</u> 129 693	<u>138 228</u> 129 693	<u>153 778</u> 129 693	<u>138 244</u> 129 693
225-203-0708	8		1	2880	<u>208 547</u> 175 289	<u>212 072</u> 175 289	<u>208 829</u> 175 289	<u>194 517</u> 175 289	<u>214 822</u> 175 289	<u>190 105</u> 175 289



225-204-0300	2387-2013											
225-204-0303	95-2		1	750	<u>56 747</u> 54 959	<u>62 429</u> 54 959	<u>58 544</u> 54 959	<u>60 097</u> 54 959	<u>63 292</u> 54 959	<u>61 731</u> 54 959	<u>61 493</u> 54 959	
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>82 883</u> 80 200	<u>81 708</u> 73 142	<u>80 824</u> 73 142	<u>68 484</u> 66 084	<u>83 148</u> 73 142	<u>83 967</u> 73 142	<u>80 238</u> 73 142	
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>294 639</u> 285 667	<u>313 718</u> 286 527	<u>311 047</u> 286 527	<u>296 394</u> 287 387	<u>318 068</u> 286 527	<u>320 545</u> 286 527	<u>309 276</u> 286 527	
225-204-0600	937-92											
225-204-0601	1		1	800	<u>66 539</u> 61 202	<u>65 302</u> 61 202	<u>68 243</u> 61 202	<u>63 160</u> 61 202	<u>66 343</u> 61 202	<u>69 124</u> 61 202	<u>64 300</u> 61 202	
225-204-0602	2		1	675	<u>52 618</u> 48 184	<u>51 575</u> 48 184	<u>54 055</u> 48 184	<u>49 767</u> 48 184	<u>52 453</u> 48 184	<u>54 799</u> 48 184	<u>50 729</u> 48 184	
225-204-0603	3		1	550	<u>43 308</u> 39 686	<u>42 458</u> 39 686	<u>44 479</u> 39 686	<u>40 985</u> 39 686	<u>43 173</u> 39 686	<u>45 085</u> 39 686	<u>41 768</u> 39 686	
225-204-0604	4		1	475	<u>37 758</u> 34 624	<u>37 024</u> 34 624	<u>38 770</u> 34 624	<u>35 752</u> 34 624	<u>37 642</u> 34 624	<u>39 293</u> 34 624	<u>36 429</u> 34 624	
225-204-0605	5		1	400	<u>28 889</u> 26 307	<u>28 271</u> 26 307	<u>29 741</u> 26 307	<u>27 200</u> 26 307	<u>28 791</u> 26 307	<u>30 182</u> 26 307	<u>27 770</u> 26 307	
225-204-0607	-1		1	300	<u>17 033</u> 15 188	<u>16 570</u> 15 188	<u>17 672</u> 15 188	<u>15 767</u> 15 188	<u>16 960</u> 15 188	<u>18 003</u> 15 188	<u>16 194</u> 15 188	
225-204-0800	2386-2013											
225-204-0806	43-2		1	330	<u>30 066</u> 29 180	<u>30 846</u> 28 286	<u>30 598</u> 28 286	<u>28 243</u> 27 392	<u>31 251</u> 28 286	<u>31 481</u> 28 286	<u>30 434</u> 28 286	

225-204-0300	2387-2013									
225-204-0303	95-2		1	750	<u>59 692</u> 54 959	<u>56 942</u> 54 959	<u>58 162</u> 54 959	<u>64 504</u> 54 959	<u>59 309</u> 54 959	<u>59 914</u> 54 959
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>78 642</u> 73 142	<u>78 648</u> 73 142	<u>78 710</u> 73 142	<u>88 584</u> 73 142	<u>82 789</u> 73 142	<u>81 379</u> 73 142
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>304 457</u> 286 527	<u>304 473</u> 286 527	<u>304 660</u> 286 527	<u>334 493</u> 286 527	<u>316 985</u> 286 527	<u>312 724</u> 286 527
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>64 048</u> 61 202	<u>66 989</u> 61 202	<u>65 772</u> 61 202	<u>72 453</u> 61 202	<u>70 103</u> 61 202	<u>67 537</u> 61 202
225-204-0602	2		1	675	<u>50 517</u> 48 184	<u>52 998</u> 48 184	<u>51 971</u> 48 184	<u>57 608</u> 48 184	<u>55 625</u> 48 184	<u>53 461</u> 48 184
225-204-0603	3		1	550	<u>41 595</u> 39 686	<u>43 617</u> 39 686	<u>42 780</u> 39 686	<u>47 374</u> 39 686	<u>45 758</u> 39 686	<u>43 994</u> 39 686
225-204-0604	4		1	475	<u>36 280</u> 34 624	<u>38 026</u> 34 624	<u>37 303</u> 34 624	<u>41 270</u> 34 624	<u>39 875</u> 34 624	<u>38 351</u> 34 624
225-204-0605	5		1	400	<u>27 644</u> 26 307	<u>29 115</u> 26 307	<u>28 506</u> 26 307	<u>31 847</u> 26 307	<u>30 672</u> 26 307	<u>29 389</u> 26 307
225-204-0607	-1		1	300	<u>16 100</u> 15 188	<u>17 202</u> 15 188	<u>16 746</u> 15 188	<u>19 251</u> 15 188	<u>18 370</u> 15 188	<u>17 408</u> 15 188
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0806	43-2		1	330	<u>29 986</u> 28 286	<u>29 987</u> 28 286	<u>30 004</u> 28 286	<u>32 778</u> 28 286	<u>31 150</u> 28 286	<u>30 754</u> 28 286

						-				
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0303	95-2		1	750	<u>59 914</u> 54 959	<u>61 015</u> 54 959	<u>62 668</u> 54 959	<u>56 999</u> 54 959	<u>64 889</u> 54 959	<u>58 162</u> 54 959
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>83 694</u> 73 142	<u>85 276</u> 73 142	<u>85 909</u> 73 142	<u>78 549</u> 73 142	<u>88 872</u> 73 142	<u>78 560</u> 73 142
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>319 719</u> 286 527	<u>324 499</u> 286 527	<u>326 411</u> 286 527	<u>304 174</u> 286 527	<u>335 362</u> 286 527	<u>304 207</u> 286 527
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>70 691</u> 61 202	<u>71 670</u> 61 202	<u>70 769</u> 61 202	<u>66 793</u> 61 202	<u>72 433</u> 61 202	<u>65 568</u> 61 202
225-204-0602	2		1	675	<u>56 121</u> 48 184	<u>56 947</u> 48 184	<u>56 187</u> 48 184	<u>52 833</u> 48 184	<u>57 592</u> 48 184	<u>51 799</u> 48 184
225-204-0603	3		1	550	<u>46 162</u> 39 686	<u>46 835</u> 39 686	<u>46 216</u> 39 686	<u>43 483</u> 39 686	<u>47 360</u> 39 686	<u>42 640</u> 39 686
225-204-0604	4		1	475	<u>40 223</u> 34 624	<u>40 805</u> 34 624	<u>40 270</u> 34 624	<u>37 909</u> 34 624	<u>41 258</u> 34 624	<u>37 182</u> 34 624
225-204-0605	5		1	400	<u>30 965</u> 26 307	<u>31 455</u> 26 307	<u>31 004</u> 26 307	<u>29 017</u> 26 307	<u>31 837</u> 26 307	<u>28 404</u> 26 307
225-204-0607	-1		1	300	<u>18 590</u> 15 188	<u>18 958</u> 15 188	<u>18 620</u> 15 188	<u>17 129</u> 15 188	<u>19 244</u> 15 188	<u>16 669</u> 15 188
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0806	43-2		1	330	<u>31 404</u> 28 286	<u>31 849</u> 28 286	<u>32 026</u> 28 286	<u>29 959</u> 28 286	<u>32 858</u> 28 286	<u>29 962</u> 28 286

8.04-08-2021

225-204-0807	45		1	510	<u>49 255</u> 47 831	<u>50 483</u> 46 471	<u>50 099</u> 46 471	<u>46 481</u> 45 110	<u>51 108</u> 46 471	<u>51 464</u> 46 471	<u>49 845</u> 46 471
225-204-0808	-60		1	680	<u>65 512</u> 63 616	<u>67 214</u> 61 866	<u>66 703</u> 61 866	<u>61 944</u> 60 117	<u>68 048</u> 61 866	<u>68 522</u> 61 866	<u>66 364</u> 61 866
225-204-1000	- 13015-2012										
225-204-1001	3		1	110	<u>9 003</u> 8 272	<u>8 833</u> 8 272	<u>9 237</u> 8 272	<u>8 538</u> 8 272	<u>8 976</u> 8 272	<u>9 358</u> 8 272	<u>8 695</u> 8 272

226.

226-1.

226-102.

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>641 078</u> 606 054	<u>664 488</u> 606 054	<u>624 022</u> 606 054	<u>649 362</u> 606 054	<u>671 505</u> 606 054	<u>633 093</u> 606 054
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>748 318</u> 711 191	<u>771 728</u> 711 191	<u>731 262</u> 711 191	<u>756 602</u> 711 191	<u>778 745</u> 711 191	<u>740 333</u> 711 191
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>709 410</u> 665 538	<u>740 648</u> 665 538	<u>686 652</u> 665 538	<u>720 465</u> 665 538	<u>750 012</u> 665 538	<u>698 755</u> 665 538
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>844 037</u> 797 525	<u>875 275</u> 797 525	<u>821 278</u> 797 525	<u>855 091</u> 797 525	<u>884 638</u> 797 525	<u>833 381</u> 797 525
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 184 103</u> 1 113 298	<u>1 233 717</u> 1 113 298	<u>1 147 957</u> 1 113 298	<u>1 201 660</u> 1 113 298	<u>1 248 588</u> 1 113 298	<u>1 167 180</u> 1 113 298

225-204-0807	45		1	510	<u>49 153</u> 46 471	<u>49 155</u> 46 471	<u>49 182</u> 46 471	<u>53 468</u> 46 471	<u>50 952</u> 46 471	<u>50 340</u> 46 471
225-204-0808	-60		1	680	<u>65 441</u> 61 866	<u>65 444</u> 61 866	<u>65 479</u> 61 866	<u>71 194</u> 61 866	<u>67 840</u> 61 866	<u>67 024</u> 61 866
225-204-1000	-13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>8 660</u> 8 272	<u>9 065</u> 8 272	<u>8 897</u> 8 272	<u>9 816</u> 8 272	<u>9 493</u> 8 272	<u>9 140</u> 8 272

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>631 091</u> 606 054	<u>654 508</u> 606 054	<u>644 814</u> 606 054	<u>698 015</u> 606 054	<u>679 302</u> 606 054	<u>658 874</u> 606 054
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>738 332</u> 711 191	<u>761 748</u> 711 191	<u>752 054</u> 711 191	<u>805 255</u> 711 191	<u>786 542</u> 711 191	<u>766 114</u> 711 191
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>696 085</u> 665 538	<u>727 331</u> 665 538	<u>714 396</u> 665 538	<u>785 386</u> 665 538	<u>760 416</u> 665 538	<u>733 158</u> 665 538
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>830 711</u> 797 525	<u>861 958</u> 797 525	<u>849 022</u> 797 525	<u>920 012</u> 797 525	<u>895 042</u> 797 525	<u>867 784</u> 797 525
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 162 939</u> 1 113 298	<u>1 212 566</u> 1 113 298	<u>1 192 021</u> 1 113 298	<u>1 304 770</u> 1 113 298	<u>1 265 112</u> 1 113 298	<u>1 221 819</u> 1 113 298

8.04-08-2021

						-				
225-204-0807	45		1	510	<u>51 345</u> 46 471	<u>52 032</u> 46 471	<u>52 307</u> 46 471	<u>49 112</u> 46 471	<u>53 592</u> 46 471	<u>49 117</u> 46 471
225-204-0808	-60		1	680	<u>68 364</u> 61 866	<u>69 280</u> 61 866	<u>69 646</u> 61 866	<u>65 386</u> 61 866	<u>71 360</u> 61 866	<u>65 393</u> 61 866
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>9 574</u> 8 272	<u>9 708</u> 8 272	<u>9 584</u> 8 272	<u>9 038</u> 8 272	<u>9 813</u> 8 272	<u>8 869</u> 8 272

						-			
226-102-0100	13015-2012								
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>683 980</u> 606 054	<u>691 777</u> 606 054	<u>684 604</u> 606 054	<u>652 949</u> 606 054	<u>697 859</u> 606 054
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>791 220</u> 711 191	<u>799 017</u> 711 191	<u>791 844</u> 711 191	<u>760 189</u> 711 191	<u>805 099</u> 711 191
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>766 658</u> 665 538	<u>777 062</u> 665 538	<u>767 491</u> 665 538	<u>725 251</u> 665 538	<u>785 178</u> 665 538
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>901 285</u> 797 525	<u>911 689</u> 797 525	<u>902 117</u> 797 525	<u>859 877</u> 797 525	<u>919 804</u> 797 525
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 275 027</u> 1 113 298	<u>1 291 551</u> 1 113 298	<u>1 276 348</u> 1 113 298	<u>1 209 261</u> 1 113 298	<u>1 304 439</u> 1 113 298

					,		
226-102-0100	13015-2012						
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>643 190</u> 606 054		
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>750 430</u> 711 191		
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>712 228</u> 665 538		
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>846 855</u> 797 525		
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 188 578</u> 1 113 298		

226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 375 659</u> 1 295 458	<u>1 431 152</u> 1 295 458	<u>1 335 229</u> 1 295 458	<u>1 395 296</u> 1 295 458	<u>1 447 786</u> 1 295 458	<u>1 356 730</u> 1 295 458
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 562 937</u> 1 479 064	<u>1 618 430</u> 1 479 064	<u>1 522 507</u> 1 479 064	<u>1 582 574</u> 1 479 064	<u>1 635 065</u> 1 479 064	<u>1 544 008</u> 1 479 064
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 397 687</u> 1 313 176	<u>1 457 223</u> 1 313 176	<u>1 354 311</u> 1 313 176	<u>1 418 755</u> 1 313 176	<u>1 475 069</u> 1 313 176	<u>1 377 379</u> 1 313 176
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 536 002</u> 1 448 779	<u>1 595 538</u> 1 448 779	<u>1 492 626</u> 1 448 779	<u>1 557 070</u> 1 448 779	<u>1 613 384</u> 1 448 779	<u>1 515 694</u> 1 448 779
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>821 077</u> 775 015	<u>852 315</u> 775 015	<u>798 318</u> 775 015	<u>832 131</u> 775 015	<u>861 678</u> 775 015	<u>810 421</u> 775 015
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>1 253 906</u> 1 181 732	<u>1 303 519</u> 1 181 732	<u>1 217 760</u> 1 181 732	<u>1 271 463</u> 1 181 732	<u>1 318 391</u> 1 181 732	<u>1 236 983</u> 1 181 732
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 528 348</u> 1 441 276	<u>1 587 884</u> 1 441 276	<u>1 484 973</u> 1 441 276	<u>1 549 416</u> 1 441 276	<u>1 605 730</u> 1 441 276	<u>1 508 040</u> 1 441 276
226-102-0118	-9		1	5000	<u>483 268</u> 456 167	<u>501 644</u> 456 167	<u>469 881</u> 456 167	<u>489 771</u> 456 167	<u>507 152</u> 456 167	<u>477 000</u> 456 167
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>135 148</u> 123 696	<u>144 324</u> 123 696	<u>128 462</u> 123 696	<u>138 395</u> 123 696	<u>147 075</u> 123 696	<u>132 018</u> 123 696
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>160 239</u> 148 341	<u>169 368</u> 148 341	<u>153 588</u> 148 341	<u>163 469</u> 148 341	<u>172 104</u> 148 341	<u>157 125</u> 148 341



226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 351 986</u> 1 295 458	<u>1 407 495</u> 1 295 458	<u>1 384 515</u> 1 295 458	<u>1 510 627</u> 1 295 458	<u>1 466 269</u> 1 295 458	<u>1 417 845</u> 1 295 458
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 539 264</u> 1 479 064	<u>1 594 773</u> 1 479 064	<u>1 571 793</u> 1 479 064	<u>1 697 905</u> 1 479 064	<u>1 653 547</u> 1 479 064	<u>1 605 123</u> 1 479 064
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 372 290</u> 1 313 176	<u>1 431 842</u> 1 313 176	<u>1 407 188</u> 1 313 176	<u>1 542 487</u> 1 313 176	<u>1 494 898</u> 1 313 176	<u>1 442 946</u> 1 313 176
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 510 604</u> 1 448 779	<u>1 570 157</u> 1 448 779	<u>1 545 503</u> 1 448 779	<u>1 680 802</u> 1 448 779	<u>1 633 212</u> 1 448 779	<u>1 581 261</u> 1 448 779
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>807 751</u> 775 015	<u>838 997</u> 775 015	<u>826 062</u> 775 015	<u>897 052</u> 775 015	<u>872 082</u> 775 015	<u>844 824</u> 775 015
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>1 232 742</u> 1 181 732	<u>1 282 369</u> 1 181 732	<u>1 261 824</u> 1 181 732	<u>1 374 573</u> 1 181 732	<u>1 334 915</u> 1 181 732	<u>1 291 622</u> 1 181 732
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 502 951</u> 1 441 276	<u>1 562 503</u> 1 441 276	<u>1 537 850</u> 1 441 276	<u>1 673 148</u> 1 441 276	<u>1 625 559</u> 1 441 276	<u>1 573 608</u> 1 441 276
226-102-0118	-9		1	5000	<u>475 430</u> 456 167	<u>493 810</u> 456 167	<u>486 201</u> 456 167	<u>527 960</u> 456 167	<u>513 272</u> 456 167	<u>497 237</u> 456 167
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>131 233</u> 123 696	<u>140 412</u> 123 696	<u>136 612</u> 123 696	<u>157 467</u> 123 696	<u>150 131</u> 123 696	<u>142 124</u> 123 696
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>156 344</u> 148 341	<u>165 476</u> 148 341	<u>161 696</u> 148 341	<u>182 441</u> 148 341	<u>175 144</u> 148 341	<u>167 178</u> 148 341

						-			
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 477 358</u> 1 295 458	<u>1 495 841</u> 1 295 458	<u>1 478 837</u> 1 295 458	<u>1 403 798</u> 1 295 458	<u>1 510 257</u> 1 295 458
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 664 636</u> 1 479 064	<u>1 683 119</u> 1 479 064	<u>1 666 115</u> 1 479 064	<u>1 591 076</u> 1 479 064	<u>1 697 535</u> 1 479 064
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 506 795</u> 1 313 176	<u>1 526 624</u> 1 313 176	<u>1 508 381</u> 1 313 176	<u>1 427 876</u> 1 313 176	<u>1 542 090</u> 1 313 176
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 645 110</u> 1 448 779	<u>1 664 938</u> 1 448 779	<u>1 646 696</u> 1 448 779	<u>1 566 191</u> 1 448 779	<u>1 680 405</u> 1 448 779
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>878 325</u> 775 015	<u>888 729</u> 775 015	<u>879 157</u> 775 015	<u>836 917</u> 775 015	<u>896 844</u> 775 015
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>1 344 829</u> 1 181 732	<u>1 361 353</u> 1 181 732	<u>1 346 151</u> 1 181 732	<u>1 279 064</u> 1 181 732	<u>1 374 242</u> 1 181 732
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 637 456</u> 1 441 276	<u>1 657 285</u> 1 441 276	<u>1 639 043</u> 1 441 276	<u>1 558 538</u> 1 441 276	<u>1 672 752</u> 1 441 276
226-102-0118	-9		1	5000	<u>516 944</u> 456 167	<u>523 064</u> 456 167	<u>517 433</u> 456 167	<u>492 586</u> 456 167	<u>527 837</u> 456 167
226-102-0600	21924.0-84	3							
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>151 965</u> 123 696	<u>155 022</u> 123 696	<u>152 210</u> 123 696	<u>139 801</u> 123 696	<u>157 405</u> 123 696
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>176 969</u> 148 341	<u>180 009</u> 148 341	<u>177 212</u> 148 341	<u>164 868</u> 148 341	<u>182 381</u> 148 341

226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 380 664</u> 1 295 458	
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 567 943</u> 1 479 064	
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 403 057</u> 1 313 176	
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 541 372</u> 1 448 779	
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>823 894</u> 775 015	
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>1 258 381</u> 1 181 732	
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 533 719</u> 1 441 276	
226-102-0118	-9		1	5000	<u>484 926</u> 456 167	
226-102-0600	21924.0-84	3				
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>135 976</u> 123 696	<u>139 006</u> 123 696
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>161 062</u> 148 341	<u>164 077</u> 148 341

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2022 ж. (2-шығарылым)**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2021**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 г. (Выпуск 2)**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная