

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нұр-Сұлтан 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год (Выпуск 2)

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Нұр-Сұлтан 2022

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 08.06.2022 ж. № 114-НҚ бұйрығымен 10.06.2022 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 08.06.2022 года № 114-НҚ с 10.06.2022 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-2.		1
211-4.		25
211-5.		27
211-6.		27
212.	,	29
212-5.		29
213.		38
213-1.		38
213-3.	,	41
221.		44
221-1.		45
222.	,	48
222-1.	,	48
222-2.	,	57
222-3.	,	63
225.		66
225-1.		66
225-2.		81
226.		95
226-1.		95

21.
211.
211-2.
211-201.

					,					
211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{3\ 335}{2\ 705}$	<u>7 139</u>	$\frac{5\ 393}{4\ 783}$	<u>7 518</u>	<u>8 400</u>	$\frac{3\ 627}{2\ 648}$
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{3\ 311}{2\ 686}$	<u>7 088</u>	$\frac{5\ 389}{4\ 783}$	<u>7 464</u>	<u>8 357</u>	$\frac{3\ 601}{2\ 629}$
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 249}{2\ 629}$	<u>7 037</u>	$\frac{5\ 385}{4\ 783}$	<u>7 410</u>	<u>8 198</u>	$\frac{3\ 575}{2\ 610}$
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 249}{2\ 629}$	<u>7 037</u>	$\frac{5\ 385}{4\ 783}$	<u>7 410</u>	<u>8 198</u>	$\frac{3\ 575}{2\ 610}$
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{3\ 249}{2\ 629}$	<u>7 037</u>	$\frac{5\ 385}{4\ 783}$	<u>7 410</u>	<u>8 198</u>	$\frac{3\ 575}{2\ 610}$
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 169}{2\ 554}$	<u>5 151</u>	$\frac{5\ 216}{4\ 621}$	<u>7 470</u>	<u>8 074</u>	$\frac{3\ 549}{2\ 592}$

211-201-0100	1284-2004 , 200	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 507</u>	$\frac{4\ 414}{2\ 705}$	<u>6 853</u>	<u>6 400</u>	<u>5 897</u>	<u>5 251</u>	$\frac{7\ 248}{5\ 244}$
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 460</u>	$\frac{4\ 383}{2\ 686}$	<u>6 804</u>	<u>6 355</u>	<u>5 855</u>	<u>4 869</u>	$\frac{7\ 196}{5\ 206}$
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 442</u>	$\frac{4\ 313}{2\ 629}$	<u>6 755</u>	<u>6 271</u>	<u>5 984</u>	<u>5 176</u>	$\frac{7\ 144}{5\ 169}$
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 442</u>	$\frac{4\ 313}{2\ 629}$	<u>6 755</u>	<u>6 271</u>	<u>5 984</u>	<u>5 176</u>	$\frac{7\ 144}{5\ 169}$
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 442</u>	$\frac{4\ 313}{2\ 629}$	<u>6 755</u>	<u>6 271</u>	<u>5 984</u>	<u>5 176</u>	$\frac{7\ 144}{5\ 169}$
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 282</u>	$\frac{4\ 225}{2\ 554}$	<u>6 763</u>	<u>6 169</u>	<u>5 714</u>	<u>4 572</u>	$\frac{5\ 257}{3\ 332}$

211-201-0100	1284-2004 , 200	3			
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 578</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 539</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 499</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 499</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 499</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 261</u>

					,	,	,			
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 067}{2\ 462}$	<u>6 147</u>	$\frac{5\ 044}{4\ 459}$	<u>6 803</u>	<u>7 794</u>	$\frac{3\ 460}{2\ 517}$
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{3\ 169}{2\ 554}$	<u>5 151</u>	$\frac{5\ 051}{4\ 459}$	<u>7 357</u>	<u>7 876</u>	$\frac{3\ 511}{2\ 554}$
211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{3\ 390}{2\ 759}$	<u>7 246</u>	$\frac{5\ 490}{4\ 879}$	<u>7 571</u>	<u>8 514</u>	$\frac{3\ 681}{2\ 701}$
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{3\ 366}{2\ 739}$	<u>7 194</u>	$\frac{5\ 487}{4\ 879}$	<u>7 517</u>	<u>8 471</u>	$\frac{3\ 654}{2\ 682}$
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 303}{2\ 682}$	<u>7 143</u>	$\frac{5\ 483}{4\ 879}$	<u>7 463</u>	<u>8 309</u>	$\frac{3\ 628}{2\ 663}$
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 303}{2\ 682}$	<u>7 143</u>	$\frac{5\ 483}{4\ 879}$	<u>7 463</u>	<u>8 309</u>	$\frac{3\ 628}{2\ 663}$
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{3\ 303}{2\ 682}$	<u>7 143</u>	$\frac{5\ 483}{4\ 879}$	<u>7 463</u>	<u>8 309</u>	$\frac{3\ 628}{2\ 663}$
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 221}{2\ 606}$	<u>5 219</u>	$\frac{5\ 311}{4\ 713}$	<u>7 524</u>	<u>8 182</u>	$\frac{3\ 602}{2\ 643}$
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 117}{2\ 512}$	<u>6 236</u>	$\frac{5\ 135}{4\ 548}$	<u>6 845</u>	<u>7 897</u>	$\frac{3\ 511}{2\ 568}$
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{3\ 221}{2\ 606}$	<u>5 219</u>	$\frac{5\ 142}{4\ 548}$	<u>7 409</u>	<u>7 980</u>	$\frac{3\ 563}{2\ 606}$

211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 079</u>	$\frac{4\ 108}{2\ 462}$	<u>6 385</u>	<u>6 023</u>	<u>5 212</u>	<u>4 059</u>	$\frac{6\ 252}{4\ 334}$
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 282</u>	$\frac{4\ 225}{2\ 554}$	<u>6 706</u>	<u>6 169</u>	<u>5 261</u>	<u>4 572</u>	$\frac{5\ 257}{3\ 332}$
211-201-0200	1284-2004 , 300	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 564</u>	$\frac{4\ 469}{2\ 759}$	<u>6 905</u>	<u>6 456</u>	<u>5 960</u>	<u>5 332</u>	$\frac{7\ 355}{5\ 348}$
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 517</u>	$\frac{4\ 437}{2\ 739}$	<u>6 856</u>	<u>6 410</u>	<u>5 918</u>	<u>4 943</u>	$\frac{7\ 302}{5\ 310}$
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 499</u>	$\frac{4\ 367}{2\ 682}$	<u>6 806</u>	<u>6 325</u>	<u>6 050</u>	<u>5 256</u>	$\frac{7\ 250}{5\ 272}$
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 499</u>	$\frac{4\ 367}{2\ 682}$	<u>6 806</u>	<u>6 325</u>	<u>6 050</u>	<u>5 256</u>	$\frac{7\ 250}{5\ 272}$
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 499</u>	$\frac{4\ 367}{2\ 682}$	<u>6 806</u>	<u>6 325</u>	<u>6 050</u>	<u>5 256</u>	$\frac{7\ 250}{5\ 272}$
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 337</u>	$\frac{4\ 277}{2\ 606}$	<u>6 815</u>	<u>6 221</u>	<u>5 775</u>	<u>4 640</u>	$\frac{5\ 325}{3\ 399}$
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 130</u>	$\frac{4\ 158}{2\ 512}$	<u>6 431</u>	<u>6 073</u>	<u>5 264</u>	<u>4 117</u>	$\frac{6\ 340}{4\ 421}$
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 337</u>	$\frac{4\ 277}{2\ 606}$	<u>6 757</u>	<u>6 221</u>	<u>5 313</u>	<u>4 640</u>	$\frac{5\ 325}{3\ 399}$

211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 184</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 261</u>
211-201-0200	1284-2004 , 300	3			
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 636</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 595</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 555</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 555</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 555</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 313</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 235</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 313</u>

					,	,	,			
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,446}{2\,814}$	<u>7 355</u>	$\frac{5\,590}{4\,976}$	<u>7 625</u>	<u>8 630</u>	$\frac{3\,736}{2\,755}$
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,421}{2\,794}$	<u>7 303</u>	$\frac{5\,586}{4\,976}$	<u>7 571</u>	<u>8 586</u>	$\frac{3\,709}{2\,736}$
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,357}{2\,735}$	<u>7 250</u>	$\frac{5\,583}{4\,976}$	<u>7 516</u>	<u>8 421</u>	$\frac{3\,682}{2\,716}$
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,357}{2\,735}$	<u>7 250</u>	$\frac{5\,583}{4\,976}$	<u>7 516</u>	<u>8 421</u>	$\frac{3\,682}{2\,716}$
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,357}{2\,735}$	<u>7 250</u>	$\frac{5\,583}{4\,976}$	<u>7 516</u>	<u>8 421</u>	$\frac{3\,682}{2\,716}$
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,274}{2\,658}$	<u>5 288</u>	$\frac{5\,407}{4\,808}$	<u>7 580</u>	<u>8 293</u>	$\frac{3\,656}{2\,696}$
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,168}{2\,562}$	<u>6 326</u>	$\frac{5\,227}{4\,639}$	<u>6 889</u>	<u>8 003</u>	$\frac{3\,564}{2\,619}$
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{3\,274}{2\,658}$	<u>5 288</u>	$\frac{5\,235}{4\,639}$	<u>7 462</u>	<u>8 087</u>	$\frac{3\,616}{2\,658}$
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,503}{2\,871}$	<u>7 466</u>	$\frac{5\,691}{5\,076}$	<u>7 681</u>	<u>8 748</u>	$\frac{3\,792}{2\,810}$

211-201-0300	1284-2004 , 400	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 622</u>	$\frac{4\ 526}{2\ 814}$	<u>6 958</u>	<u>6 512</u>	<u>6 025</u>	<u>5 415</u>	$\frac{7\ 464}{5\ 455}$
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 575</u>	$\frac{4\ 493}{2\ 794}$	<u>6 909</u>	<u>6 465</u>	<u>5 982</u>	<u>5 018</u>	$\frac{7\ 410}{5\ 416}$
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 557</u>	$\frac{4\ 421}{2\ 735}$	<u>6 859</u>	<u>6 379</u>	<u>6 117</u>	<u>5 338</u>	$\frac{7\ 357}{5\ 377}$
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 557</u>	$\frac{4\ 421}{2\ 735}$	<u>6 859</u>	<u>6 379</u>	<u>6 117</u>	<u>5 338</u>	$\frac{7\ 357}{5\ 377}$
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 557</u>	$\frac{4\ 421}{2\ 735}$	<u>6 859</u>	<u>6 379</u>	<u>6 117</u>	<u>5 338</u>	$\frac{7\ 357}{5\ 377}$
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 392</u>	$\frac{4\ 330}{2\ 658}$	<u>6 868</u>	<u>6 274</u>	<u>5 837</u>	<u>4 710</u>	$\frac{5\ 394}{3\ 467}$
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 183</u>	$\frac{4\ 209}{2\ 562}$	<u>6 477</u>	<u>6 125</u>	<u>5 317</u>	<u>4 176</u>	$\frac{6\ 431}{4\ 509}$
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 392</u>	$\frac{4\ 330}{2\ 658}$	<u>6 809</u>	<u>6 274</u>	<u>5 366</u>	<u>4 710</u>	$\frac{5\ 394}{3\ 467}$
211-201-0400	1284-2004 , 600	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 682</u>	$\frac{4\ 583}{2\ 871}$	<u>7 012</u>	<u>6 569</u>	<u>6 092</u>	<u>5 499</u>	$\frac{7\ 575}{5\ 564}$

211-201-0300	1284-2004 , 400	3			
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 694</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 654</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 613</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 613</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 613</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 366</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 288</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 366</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3			
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 754</u>

					,	,	,			
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,478}{2\,850}$	<u>7 413</u>	$\frac{5\,688}{5\,076}$	<u>7 626</u>	<u>8 704</u>	$\frac{3\,765}{2\,790}$
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,413}{2\,790}$	<u>7 360</u>	$\frac{5\,684}{5\,076}$	<u>7 571</u>	<u>8 536</u>	$\frac{3\,738}{2\,770}$
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,413}{2\,790}$	<u>7 360</u>	$\frac{5\,684}{5\,076}$	<u>7 571</u>	<u>8 536</u>	$\frac{3\,738}{2\,770}$
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,413}{2\,790}$	<u>7 360</u>	$\frac{5\,684}{5\,076}$	<u>7 571</u>	<u>8 536</u>	$\frac{3\,738}{2\,770}$
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,328}{2\,711}$	<u>5 359</u>	$\frac{5\,505}{4\,904}$	<u>7 636</u>	<u>8 406</u>	$\frac{3\,711}{2\,750}$
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,220}{2\,613}$	<u>6 418</u>	$\frac{5\,322}{4\,732}$	<u>6 933</u>	<u>8 111</u>	$\frac{3\,617}{2\,671}$
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{3\,328}{2\,711}$	<u>5 359</u>	$\frac{5\,329}{4\,732}$	<u>7 516</u>	<u>8 195</u>	$\frac{3\,671}{2\,711}$
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,562}{2\,928}$	<u>7 580</u>	$\frac{5\,795}{5\,177}$	<u>8 951</u>	<u>8 922</u>	$\frac{3\,849}{2\,867}$
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,537}{2\,907}$	<u>7 526</u>	$\frac{5\,791}{5\,177}$	<u>8 887</u>	<u>8 896</u>	$\frac{3\,822}{2\,846}$
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,470}{2\,846}$	<u>7 472</u>	$\frac{5\,788}{5\,177}$	<u>8 823</u>	<u>8 870</u>	$\frac{3\,794}{2\,826}$

211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 634</u>	$\frac{4\,550}{2\,850}$	<u>6 962</u>	<u>6 522</u>	<u>6 048</u>	<u>5 094</u>	$\frac{7\,521}{5\,525}$
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 617</u>	$\frac{4\,477}{2\,790}$	<u>6 912</u>	<u>6 435</u>	<u>6 186</u>	<u>5 421</u>	$\frac{7\,467}{5\,485}$
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 617</u>	$\frac{4\,477}{2\,790}$	<u>6 912</u>	<u>6 435</u>	<u>6 186</u>	<u>5 421</u>	$\frac{7\,467}{5\,485}$
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 617</u>	$\frac{4\,477}{2\,790}$	<u>6 912</u>	<u>6 435</u>	<u>6 186</u>	<u>5 421</u>	$\frac{7\,467}{5\,485}$
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 449</u>	$\frac{4\,385}{2\,711}$	<u>6 922</u>	<u>6 328</u>	<u>5 901</u>	<u>4 780</u>	$\frac{5\,465}{3\,536}$
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 236</u>	$\frac{4\,261}{2\,613}$	<u>6 525</u>	<u>6 177</u>	<u>5 371</u>	<u>4 237</u>	$\frac{6\,523}{4\,599}$
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 449</u>	$\frac{4\,385}{2\,711}$	<u>6 862</u>	<u>6 328</u>	<u>5 420</u>	<u>4 780</u>	$\frac{5\,465}{3\,536}$
211-201-0500	1284-2004 , 800	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 957</u>	$\frac{4\,642}{2\,928}$	<u>7 675</u>	<u>7 842</u>	<u>7 087</u>	<u>5 585</u>	$\frac{7\,689}{5\,676}$
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 900</u>	$\frac{4\,608}{2\,907}$	<u>7 620</u>	<u>7 786</u>	<u>7 037</u>	<u>5 172</u>	$\frac{7\,634}{5\,635}$
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 874</u>	$\frac{4\,534}{2\,846}$	<u>7 565</u>	<u>7 689</u>	<u>7 171</u>	<u>5 506</u>	$\frac{7\,579}{5\,595}$

211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 713</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 672</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 672</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 672</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 420</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 341</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 420</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3			
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 815</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 773</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 732</u>

					,					
					,					
					,					
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,470}{2\,846}$	<u>7 472</u>	$\frac{5\,788}{5\,177}$	<u>8 823</u>	<u>8 870</u>	$\frac{3\,794}{2\,826}$
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,470}{2\,846}$	<u>7 472</u>	$\frac{5\,788}{5\,177}$	<u>8 823</u>	<u>8 870</u>	$\frac{3\,794}{2\,826}$
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,384}{2\,765}$	<u>5 431</u>	$\frac{5\,605}{5\,002}$	<u>8 882</u>	<u>8 665</u>	$\frac{3\,767}{2\,805}$
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,274}{2\,665}$	<u>6 512</u>	$\frac{5\,419}{4\,826}$	<u>8 148</u>	<u>8 434</u>	$\frac{3\,671}{2\,725}$
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{3\,384}{2\,765}$	<u>5 431</u>	$\frac{5\,426}{4\,826}$	<u>8 759</u>	<u>8 486</u>	$\frac{3\,726}{2\,765}$
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,622}{2\,987}$	<u>7 696</u>	$\frac{5\,928}{5\,307}$	<u>9 009</u>	<u>9 055</u>	$\frac{3\,908}{2\,924}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,596}{2\,965}$	<u>7 641</u>	$\frac{5\,924}{5\,307}$	<u>8 944</u>	<u>9 029</u>	$\frac{3\,880}{2\,903}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,528}{2\,903}$	<u>7 586</u>	$\frac{5\,920}{5\,307}$	<u>8 880</u>	<u>9 003</u>	$\frac{3\,852}{2\,882}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,528}{2\,903}$	<u>7 586</u>	$\frac{5\,920}{5\,307}$	<u>8 880</u>	<u>9 003</u>	$\frac{3\,852}{2\,882}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,528}{2\,903}$	<u>7 586</u>	$\frac{5\,920}{5\,307}$	<u>8 880</u>	<u>9 003</u>	$\frac{3\,852}{2\,882}$

211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 874</u>	$\frac{4\,534}{2\,846}$	<u>7 565</u>	<u>7 689</u>	<u>7 171</u>	<u>5 506</u>	$\frac{7\,579}{5\,595}$
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 874</u>	$\frac{4\,534}{2\,846}$	<u>7 565</u>	<u>7 689</u>	<u>7 171</u>	<u>5 506</u>	$\frac{7\,579}{5\,595}$
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 694</u>	$\frac{4\,440}{2\,765}$	<u>7 572</u>	<u>7 572</u>	<u>6 874</u>	<u>4 853</u>	$\frac{5\,537}{3\,607}$
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 461</u>	$\frac{4\,315}{2\,665}$	<u>7 159</u>	<u>7 401</u>	<u>6 321</u>	<u>4 298</u>	$\frac{6\,616}{4\,691}$
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 694</u>	$\frac{4\,440}{2\,765}$	<u>7 510</u>	<u>7 572</u>	<u>6 384</u>	<u>4 853</u>	$\frac{5\,537}{3\,607}$
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 019</u>	$\frac{4\,701}{2\,987}$	<u>7 731</u>	<u>7 901</u>	<u>7 156</u>	<u>5 673</u>	$\frac{7\,804}{5\,789}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 961</u>	$\frac{4\,668}{2\,965}$	<u>7 676</u>	<u>7 845</u>	<u>7 105</u>	<u>5 252</u>	$\frac{7\,749}{5\,748}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 936</u>	$\frac{4\,592}{2\,903}$	<u>7 621</u>	<u>7 747</u>	<u>7 243</u>	<u>5 592</u>	$\frac{7\,693}{5\,707}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 936</u>	$\frac{4\,592}{2\,903}$	<u>7 621</u>	<u>7 747</u>	<u>7 243</u>	<u>5 592</u>	$\frac{7\,693}{5\,707}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 936</u>	$\frac{4\,592}{2\,903}$	<u>7 621</u>	<u>7 747</u>	<u>7 243</u>	<u>5 592</u>	$\frac{7\,693}{5\,707}$

211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 732</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 732</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 475</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 395</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 475</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3			
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 876</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 834</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 792</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 792</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 792</u>

					,	,	,			
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,440}{2\,820}$	<u>5 505</u>	$\frac{5\,733}{5\,127}$	<u>8 941</u>	<u>8 793</u>	$\frac{3\,824}{2\,861}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,328}{2\,719}$	<u>6 607</u>	$\frac{5\,542}{4\,947}$	<u>8 194</u>	<u>8 558</u>	$\frac{3\,727}{2\,779}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\,440}{2\,820}$	<u>5 505</u>	$\frac{5\,550}{4\,947}$	<u>8 816</u>	<u>8 610</u>	$\frac{3\,782}{2\,820}$
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,931}{3\,016}$	<u>7 755</u>	$\frac{5\,954}{5\,334}$	<u>9 038</u>	<u>9 082</u>	$\frac{3\,938}{2\,953}$
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,903}{2\,995}$	<u>7 699</u>	$\frac{5\,951}{5\,334}$	<u>8 974</u>	<u>9 056</u>	$\frac{3\,909}{2\,932}$
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,948}{2\,932}$	<u>7 644</u>	$\frac{5\,947}{5\,334}$	<u>8 909</u>	<u>9 030</u>	$\frac{3\,881}{2\,911}$
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,948}{2\,932}$	<u>7 644</u>	$\frac{5\,947}{5\,334}$	<u>8 909</u>	<u>9 030</u>	$\frac{3\,881}{2\,911}$
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,948}{2\,932}$	<u>7 644</u>	$\frac{5\,947}{5\,334}$	<u>8 909</u>	<u>9 030</u>	$\frac{3\,881}{2\,911}$
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,856}{2\,849}$	<u>5 542</u>	$\frac{5\,759}{5\,153}$	<u>8 971</u>	<u>8 819</u>	$\frac{3\,853}{2\,890}$
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,667}{2\,746}$	<u>6 656</u>	$\frac{5\,567}{4\,972}$	<u>8 217</u>	<u>8 583</u>	$\frac{3\,755}{2\,807}$

211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 753</u>	$\frac{4\,496}{2\,820}$	<u>7 628</u>	<u>7 628</u>	<u>6 940</u>	<u>4 926</u>	$\frac{5\,611}{3\,679}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 517</u>	$\frac{4\,369}{2\,719}$	<u>7 208</u>	<u>7 455</u>	<u>6 377</u>	<u>4 361</u>	$\frac{6\,712}{4\,785}$
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 753</u>	$\frac{4\,496}{2\,820}$	<u>7 565</u>	<u>7 628</u>	<u>6 440</u>	<u>4 926</u>	$\frac{5\,611}{3\,679}$
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 050</u>	$\frac{4\,732}{3\,016}$	<u>7 760</u>	<u>7 932</u>	<u>7 287</u>	<u>5 718</u>	$\frac{7\,863}{5\,847}$
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>7 993</u>	$\frac{4\,698}{2\,995}$	<u>7 704</u>	<u>7 875</u>	<u>7 235</u>	<u>5 292</u>	$\frac{7\,807}{5\,805}$
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 967</u>	$\frac{4\,635}{2\,932}$	<u>7 649</u>	<u>7 776</u>	<u>6 822</u>	<u>5 636</u>	$\frac{7\,751}{5\,764}$
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 967</u>	$\frac{4\,635}{2\,932}$	<u>7 649</u>	<u>7 776</u>	<u>6 822</u>	<u>5 636</u>	$\frac{7\,751}{5\,764}$
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 967</u>	$\frac{4\,635}{2\,932}$	<u>7 649</u>	<u>7 776</u>	<u>6 822</u>	<u>5 636</u>	$\frac{7\,751}{5\,764}$
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 783</u>	$\frac{4\,538}{2\,849}$	<u>7 657</u>	<u>7 657</u>	<u>6 520</u>	<u>4 964</u>	$\frac{5\,648}{3\,716}$
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 545</u>	$\frac{4\,456}{2\,746}$	<u>7 234</u>	<u>7 483</u>	<u>6 474</u>	<u>4 731</u>	$\frac{6\,761}{4\,833}$

211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 641</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 403</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 108</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3			
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 908</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 866</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 824</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 824</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 824</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 561</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 479</u>

					,	,	,			
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{3\ 856}{2\ 849}$	<u>5 542</u>	$\frac{5\ 575}{4\ 972}$	<u>8 844</u>	<u>8 635</u>	$\frac{3\ 811}{2\ 849}$
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	$\frac{5\ 331}{4\ 177}$	<u>7 755</u>	$\frac{5\ 954}{5\ 334}$	<u>9 942</u>	<u>9 082</u>	$\frac{5\ 069}{4\ 113}$
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	$\frac{4\ 920}{3\ 949}$	<u>7 482</u>	$\frac{5\ 751}{5\ 138}$	<u>10 717</u>	<u>8 856</u>	$\frac{5\ 199}{4\ 196}$
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	$\frac{5\ 196}{4\ 226}$	<u>7 644</u>	$\frac{5\ 947}{5\ 334}$	<u>12 027</u>	<u>9 030</u>	$\frac{5\ 769}{4\ 761}$
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	$\frac{4\ 495}{3\ 545}$	<u>7 589</u>	$\frac{5\ 943}{5\ 334}$	<u>8 466</u>	<u>9 004</u>	$\frac{4\ 022}{3\ 055}$
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 546}{4\ 430}$		$\frac{5\ 954}{5\ 334}$		<u>9 082</u>	
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 507}{4\ 398}$		$\frac{5\ 951}{5\ 334}$		<u>9 056</u>	
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 467}{4\ 366}$		$\frac{5\ 947}{5\ 334}$		<u>9 030</u>	
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 467}{4\ 366}$		$\frac{5\ 947}{5\ 334}$		<u>9 030</u>	
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 467}{4\ 366}$		$\frac{5\ 947}{5\ 334}$		<u>9 030</u>	

211-201-0708	70	3	1	1370	<u>7 783</u>	<u>4 538</u> 2 849	<u>7 594</u>	<u>7 657</u>	<u>6 469</u>	<u>3 940</u>	<u>5 648</u> 3 716
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400		<u>6 064</u> 4 177	<u>8 793</u>	<u>9 115</u>	<u>8 152</u>	<u>6 068</u>	<u>7 863</u> 5 847
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>8 802</u>	<u>5 732</u> 3 949	<u>9 080</u>	<u>8 849</u>	<u>8 301</u>	<u>5 860</u>	<u>7 590</u> 5 592
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>8 890</u>	<u>6 002</u> 4 226	<u>9 844</u>	<u>9 096</u>	<u>8 845</u>	<u>6 744</u>	<u>7 751</u> 5 764
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>8 130</u>	<u>5 295</u> 3 545	<u>7 657</u>	<u>8 367</u>	<u>7 786</u>	<u>5 938</u>	<u>7 695</u> 5 722
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400		<u>6 418</u> 4 430		<u>9 373</u>	<u>8 160</u>	<u>6 418</u>	
211-201-0802	5-20	3	1	1390		<u>6 372</u> 4 398		<u>9 307</u>	<u>8 101</u>	<u>6 372</u>	
211-201-0803	10-15	3	1	1380		<u>6 326</u> 4 366		<u>9 240</u>	<u>8 043</u>	<u>6 326</u>	
211-201-0804	10-20	3	1	1380		<u>6 326</u> 4 366		<u>9 240</u>	<u>8 043</u>	<u>6 326</u>	
211-201-0805	15-20	3	1	1380		<u>6 326</u> 4 366		<u>9 240</u>	<u>8 043</u>	<u>6 326</u>	

211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 561</u>
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>6 521</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>6 676</u>
211-201-0714	10-15 (), 1,2	3	1	1380	<u>6 778</u>
211-201-0715	10-20 (), 1,2	3	1	1370	<u>6 034</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3			
211-201-0801	5-10	3	1	1400	
211-201-0802	5-20	3	1	1390	
211-201-0803	10-15	3	1	1380	
211-201-0804	10-20	3	1	1380	
211-201-0805	15-20	3	1	1380	

					,					
					,					
					,					
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,291}{3\,220}$		$\frac{5\,759}{5\,153}$		$\frac{8\,819}{8\,819}$	
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,730}{2\,685}$		$\frac{5\,567}{4\,972}$		$\frac{8\,583}{8\,583}$	
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{3\,785}{2\,725}$		$\frac{5\,575}{4\,972}$		$\frac{8\,635}{8\,635}$	
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	$\frac{5\,546}{4\,430}$					
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	$\frac{5\,507}{4\,398}$					
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	$\frac{5\,976}{4\,865}$					
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	$\frac{4\,291}{3\,220}$					

211-205.

					,			
211-205-0100	1215-2003							
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	$\frac{16\,575}{15\,368}$	$\frac{16\,897}{15\,368}$	$\frac{18\,277}{15\,368}$	$\frac{19\,144}{15\,368}$

8.04-08-2021

211-201-0806	20-40	3	1	1370		<u>5 143</u> 3 220		<u>8 036</u>	<u>6 848</u>	<u>5 143</u>	
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350		<u>4 570</u> 2 685		<u>7 420</u>	<u>6 250</u>	<u>4 570</u>	
211-201-0808	70	3	1	1370		<u>4 638</u> 2 725		<u>7 530</u>	<u>6 343</u>	<u>4 638</u>	
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400		<u>6 418</u> 4 430		<u>9 373</u>	<u>8 160</u>	<u>6 418</u>	
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390		<u>6 372</u> 4 398		<u>9 307</u>	<u>8 101</u>	<u>6 372</u>	
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380		<u>6 835</u> 4 865		<u>9 749</u>	<u>8 552</u>	<u>6 835</u>	
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370		<u>5 143</u> 3 220		<u>8 036</u>	<u>6 848</u>	<u>5 143</u>	

211-201-0806	20-40	3	1	1370	
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	
211-201-0808	70	3	1	1370	
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	
211-201-0811	10-15 (), 1,2	3	1	1380	
211-201-0812	10-20 (), 1,2	3	1	1370	

211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>16 575</u> 15 368	<u>16 897</u> 15 368	<u>18 277</u> 15 368	<u>19 144</u> 15 368
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>16 575</u> 15 368	<u>16 897</u> 15 368	<u>18 277</u> 15 368	<u>19 144</u> 15 368

211-206.

211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	, 25- 60 7392-2014	3	1	1360	<u>3 497</u> 2 643	<u>5 588</u>	<u>8 341</u>	<u>8 278</u>	<u>3 684</u>	<u>7 099</u>

211-4.**211-401.**

211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014, 25- 60	3	1	1360	<u>4 409</u>	<u>7 162</u>	<u>7 413</u>	<u>6 309</u>	<u>4 891</u>	<u>5 983</u> 4 057	<u>5 018</u>

					,	,	,						
211-401-0100	8736-2014	3											
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 596</u>	<u>4 642</u>	<u>2 229</u> 2 229	<u>7 277</u>	<u>7 312</u>	<u>3 296</u> 2 034	<u>7 277</u>	<u>4 031</u> 1 130	<u>4 982</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>2 596</u>	<u>6 163</u>	<u>2 229</u> 2 229	<u>7 277</u>	<u>7 312</u>	<u>3 296</u> 2 034	<u>7 277</u>	<u>4 031</u> 1 130	<u>4 982</u>

211-5.**211-501.**

					,	,	,					
211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>2 808</u> 1 865	<u>3 798</u>	<u>3 962</u> 3 344	<u>7 125</u>	<u>7 312</u>	<u>2 836</u>	<u>6 291</u>	<u>3 663</u> 1 788

211-6.**211-601.**

-

8.04-08-2021

28

211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 967</u>	<u>4 488</u>	<u>2 945</u>	<u>5 078</u> <u>2 983</u>	<u>4 982</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>6 967</u>	<u>4 488</u>	<u>2 945</u>	<u>6 599</u> <u>4 475</u>	<u>4 982</u>

211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>5 779</u>	<u>7 173</u>	<u>3 494</u>	<u>2 490</u>	<u>4 234</u> <u>2 156</u>	<u>3 996</u>

					,	,						
211-601-0100	-	23735-2014	3									
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>6 574</u>	<u>4 485</u>	<u>6 582</u>	<u>7 969</u>	<u>2 335</u>	<u>6 582</u>	<u>4 384</u>

211-603. - -

					， ， ，					
211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>3 382</u> 2 228	<u>7 690</u>	<u>7 890</u>	<u>2 877</u> 1 933	<u>6 633</u>	<u>4 142</u> 2 228
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>3 694</u> 2 491	<u>7 690</u>	<u>7 890</u>	<u>2 877</u> 1 933	<u>6 633</u>	<u>4 311</u> 2 491
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>2 841</u> 1 988	<u>7 690</u>	<u>7 890</u>	<u>2 763</u> 1 770	<u>6 867</u>	<u>3 742</u> 1 988
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>2 930</u> 2 075	<u>7 823</u>	<u>7 890</u>	<u>2 897</u> 1 901	<u>6 934</u>	<u>3 831</u> 2 075

212. ,
212-5. ,
212-501.

211-601-0100	-	23735-2014	3							
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>4 134</u>	<u>7 762</u>	<u>6 478</u>	<u>4 384</u>	$\frac{7\,039}{4\,773}$ <u>4 134</u>

211-603-0100	-	25607-2009	3							
211-603-0101	0-10		3	1	1450	<u>6 372</u>	<u>7 302</u>	<u>5 476</u>	<u>3 973</u>	
211-603-0102	0-20		3	1	1450	<u>6 372</u>	<u>7 569</u>	<u>5 175</u>		
211-603-0103	0-40		3	1	1450	<u>6 305</u>	<u>7 056</u>	<u>5 920</u>	<u>3 916</u>	$\frac{6\,379}{4\,326}$ <u>5 958</u>
211-603-0104	0-80		3	1	1450	<u>6 439</u>	<u>7 146</u>	<u>5 965</u>	<u>3 916</u>	$\frac{6\,379}{4\,326}$ <u>5 958</u>

211-603-0100	- 25607-2009	3			
211-603-0101	0-10	3	1	1450	
211-603-0102	0-20	3	1	1450	
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>4 649</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>4 715</u>

					,	,	,			
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>22 188</u> 20 973	<u>23 331</u> 20 973	<u>23 331</u> 20 973	<u>23 331</u> 20 973	<u>23 331</u> 20 973	<u>22 100</u> 20 973
212-501-0102	, II		1	1000	<u>18 052</u> 15 798	<u>18 052</u> 15 798	<u>18 052</u> 15 798	<u>18 052</u> 15 798	<u>18 052</u> 15 798	<u>18 052</u> 15 798
212-501-0103	, I		1	1000	<u>17 393</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>23 828</u> 22 781	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>17 305</u> 16 272
212-501-0104	, II		1	1000	<u>18 371</u> 16 111	<u>18 371</u> 16 111	<u>23 604</u> 22 781	<u>18 371</u> 16 111	<u>18 371</u> 16 111	<u>18 371</u> 16 111
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>19 929</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758	<u>19 840</u> 18 758
212-501-0202	, II		1	1000	<u>19 929</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758	<u>19 840</u> 18 758
212-501-0203	, I		1	1000	<u>19 391</u> 18 231	<u>20 534</u> 18 231	<u>21 925</u> 20 108	<u>20 534</u> 18 231	<u>20 534</u> 18 231	<u>19 303</u> 18 231
212-501-0204	, II		1	1000	<u>19 929</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758	<u>22 000</u> 20 108	<u>21 072</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758	<u>19 840</u> 18 758
212-501-0206	, I		1	1000	<u>16 471</u> 15 368	<u>17 614</u> 15 368	<u>17 614</u> 15 368	<u>17 614</u> 15 368	<u>17 614</u> 15 368	<u>16 383</u> 15 368

212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 331</u> 20 973	<u>22 652</u> 20 973	<u>23 331</u> 20 973	<u>23 331</u> 20 973	<u>23 331</u> 20 973	<u>23 331</u> 20 973	<u>23 331</u> 20 973
212-501-0102	, II		1	1000	<u>18 052</u> 15 798	<u>18 052</u> 15 798	<u>18 052</u> 15 798	<u>18 052</u> 15 798	<u>18 052</u> 15 798	<u>18 052</u> 15 798	<u>18 052</u> 15 798
212-501-0103	, I		1	1000	<u>18 536</u> 16 272	<u>17 857</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272
212-501-0104	, II		1	1000	<u>18 371</u> 16 111	<u>18 371</u> 16 111	<u>18 371</u> 16 111	<u>18 371</u> 16 111	<u>18 371</u> 16 111	<u>18 371</u> 16 111	<u>18 371</u> 16 111
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>21 072</u> 18 758	<u>20 393</u> 18 758	<u>21 403</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758
212-501-0202	, II		1	1000	<u>21 072</u> 18 758	<u>20 393</u> 18 758	<u>21 403</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758
212-501-0203	, I		1	1000	<u>20 534</u> 18 231	<u>19 855</u> 18 231	<u>20 755</u> 18 231	<u>20 534</u> 18 231	<u>20 534</u> 18 231	<u>20 534</u> 18 231	<u>20 534</u> 18 231
212-501-0204	, II		1	1000	<u>21 072</u> 18 758	<u>20 393</u> 18 758	<u>21 403</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758	<u>21 072</u> 18 758
212-501-0206	, I		1	1000	<u>17 614</u> 15 368	<u>16 935</u> 15 368	<u>18 277</u> 15 368	<u>17 614</u> 15 368	<u>17 614</u> 15 368	<u>17 614</u> 15 368	<u>17 614</u> 15 368

212-501-0100	1225-2019				
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 331</u> 20 973
212-501-0102	, II		1	1000	<u>18 052</u> 15 798
212-501-0103	, I		1	1000	<u>18 536</u> 16 272
212-501-0104	, II		1	1000	<u>18 371</u> 16 111
212-501-0200	1225-2019				
212-501-0201	, I		1	1000	<u>21 072</u> 18 758
212-501-0202	, II		1	1000	<u>21 072</u> 18 758
212-501-0203	, I		1	1000	<u>20 534</u> 18 231
212-501-0204	, II		1	1000	<u>21 072</u> 18 758
212-501-0206	, I		1	1000	<u>17 614</u> 15 368

					,	,	,			
212-501-0207	, II		1	1000	<u>16 471</u> 15 368	<u>17 614</u> 15 368	<u>17 614</u> 15 368	<u>17 614</u> 15 368	<u>17 614</u> 15 368	<u>16 383</u> 15 368
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0304	, II		1	1000	<u>19 699</u> 18 532	<u>20 841</u> 18 532		<u>20 841</u> 18 532	<u>20 841</u> 18 532	<u>19 610</u> 18 532
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>16 010</u> 14 916	<u>17 153</u> 14 916	<u>16 692</u> 14 464	<u>17 153</u> 14 916	<u>17 153</u> 14 916	<u>15 921</u> 14 916
212-501-0402	II		1	1000	<u>17 745</u> 15 497	<u>17 745</u> 15 497	<u>17 745</u> 15 497	<u>17 745</u> 15 497	<u>17 745</u> 15 497	<u>17 745</u> 15 497

212-503.

-

					,	,	,			
212-503-0100	- 31015-2002									

[illegible][illegible]

212-501-0207	, II		1	1000	<u>17 614</u> 15 368
212-501-0300	1225-2019				
212-501-0304	, II		1	1000	<u>20 841</u> 18 532
212-501-0400	1225-2019				
212-501-0401	I		1	1000	<u>17 153</u> 14 916
212-501-0402	II		1	1000	<u>17 745</u> 15 497

212-503-0100	- 31015-2002				

					,	,	,			
212-503-0103	-20		1	1000	<u>26 614</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>26 526</u> 25 313

213.**213-1.****213-101.**

					,	,	,			
213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>82 079</u> 76 842	<u>101 328</u> 76 842	<u>101 328</u> 76 842	<u>101 328</u> 76 842	<u>101 328</u> 76 842	<u>82 544</u> 76 842
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>90 333</u> 84 978	<u>106 176</u> 84 978	<u>106 176</u> 84 978	<u>106 176</u> 84 978	<u>106 176</u> 84 978	<u>90 216</u> 84 978
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012 ,	1000 .								

8.04-08-2021

212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 078</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>101 237</u> 76 842	<u>85 340</u> 76 842	<u>97 197</u> 76 842	<u>98 666</u> 76 842	<u>96 643</u> 76 842	<u>91 957</u> 76 842
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>106 098</u> 84 978	<u>92 592</u> 84 978	<u>102 666</u> 84 978	<u>103 914</u> 84 978	<u>102 195</u> 84 978	<u>98 214</u> 84 978
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012 ,	1000 .								

8.04-08-2021

40

212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 757</u> 25 313

213-101-0100	120	65	' 530-2012 '	250	1000 .	
213-101-0102		125			1000 .	1
				3750	<u>101 328</u> 76 842	<u>90 905</u> 76 842
213-101-0400	120	65	' 530-2012 '	250	1000 .	
213-101-0403		150			1000 .	2
				2700	<u>106 176</u> 84 978	<u>97 320</u> 84 978
213-101-0700	250	120	88	' 530-2012 '	1000 .	

					,					
				,	,	,				
					,					
213-101-0703	150	1000	2	2940	<u>107 256</u> 101 250	<u>124 507</u> 101 250	<u>124 507</u> 101 250	<u>124 507</u> 101 250	<u>124 507</u> 101 250	<u>107 129</u> 101 250

213-3. , ,
213-301.

					,					
				,	,	,				
					,					
213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>28 897</u> 27 121	<u>33 685</u> 27 121	<u>33 685</u> 27 121	<u>33 685</u> 27 121	<u>33 685</u> 27 121	<u>28 756</u> 27 121

213-302.

				,	,			
213-302-0100	945-92							

213-101-0703	150	1000	2	2940	<u>124 422</u> 101 250	<u>109 715</u> 101 250	<u>120 685</u> 101 250	<u>122 044</u> 101 250	<u>120 172</u> 101 250	<u>115 837</u> 101 250

213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>33 661</u> 27 121	<u>29 490</u> 27 121	<u>32 601</u> 27 121	<u>32 986</u> 27 121	<u>32 456</u> 27 121	<u>31 226</u> 27 121	<u>33 685</u> 27 121

8.04-08-2021

213-101-0703	150	1000	.	2	2940	<u>124 507</u> 101 250
						<u>114 864</u> 101 250

213-301-0100	() 31360-2007	3			
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>30 950</u> 27 121

213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>490</u> 354	<u>398</u> 354	<u>398</u> 354	<u>411</u> 354
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1			<u>334</u> 304	<u>357</u> 304
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>609</u> 471	<u>517</u> 471	<u>517</u> 471	<u>529</u> 471

213-304.

213-304-0100	945-92							
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>380</u> 238	<u>275</u> 238	<u>283</u> 238	<u>310</u> 238
213-304-0102	- , 390 190 188 ,		2	19	<u>484</u> 340	<u>379</u> 340	<u>387</u> 340	<u>413</u> 340
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>215</u> 147	<u>165</u> 147	<u>169</u> 147	<u>181</u> 147
213-304-0104	- , 390 90 188 ,		2	9	<u>220</u> 152	<u>167</u> 152	<u>175</u> 152	<u>193</u> 152
213-304-0105	, 390 190 188 ,		2	31	<u>529</u> 299	<u>368</u> 299	<u>368</u> 299	<u>390</u> 299

22.

221.
221-1.
221-102.

					,	,	,			
221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>27 264</u> 23 994	<u>41 892</u> 38 882	<u>51 979</u> 26 195	<u>45 388</u> 26 195	<u>61 020</u> 26 195	<u>33 236</u> 26 195

221-103.

					,	,	,			
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>100 827</u> 96 011	<u>130 543</u> 96 011	<u>121 340</u> 96 011	<u>117 696</u> 96 011	<u>130 728</u> 96 011	<u>100 734</u> 96 011

221-102-0100	13579-78	3									
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>44 809</u> 26 195	<u>35 632</u> 26 195	<u>39 936</u> 26 195	<u>44 376</u> 26 195	<u>42 545</u> 26 195	<u>39 625</u> 26 195	<u>61 697</u> 26 195

221-103-0200	28737-90	3									
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>113 311</u> 96 011	<u>102 615</u> 96 011	<u>110 593</u> 96 011	<u>111 581</u> 96 011	<u>110 220</u> 96 011	<u>107 067</u> 96 011	

221-102-0100	13579-78	3			
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>38 037</u> 26 195

221-103-0200	28737-90	3				
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>138 819</u> 96 011	<u>106 360</u> 96 011

					,	,	,				
221-103-0202	28737-90	22,5	3	1	2515	<u>113 301</u> 108 250	<u>142 923</u> 108 250	<u>133 749</u> 108 250	<u>130 117</u> 108 250	<u>143 107</u> 108 250	<u>113 209</u> 108 250

221-104.

					,	,	,				
221-104-0100	956-93										
221-104-0103	956-93	3,5 / 2	3	1	2454	<u>63 859</u> 59 846	<u>92 228</u> 88 211	<u>90 665</u> 63 898	<u>84 014</u> 63 898	<u>99 787</u> 63 898	<u>71 752</u> 63 898
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2454	<u>57 536</u> 53 647	<u>88 656</u> 84 709	<u>119 644</u> 79 418	<u>97 978</u> 79 418	<u>128 725</u> 79 418	<u>106 191</u> 79 418

222.**222-1.****222-101.**

221-103-0202	28737-90	22,5	3	1	2515	<u>125 745</u> 108 250	<u>115 084</u> 108 250	<u>123 036</u> 108 250	<u>124 022</u> 108 250	<u>122 664</u> 108 250	<u>119 522</u> 108 250

221-104-0100	956-93									
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2454	<u>83 430</u> 63 898	<u>74 170</u> 63 898	<u>78 513</u> 63 898	<u>82 992</u> 63 898	<u>81 145</u> 63 898	<u>78 199</u> 63 898
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>115 189</u> 79 418	<u>111 453</u> 79 418	<u>99 279</u> 79 418	<u>120 766</u> 79 418	<u>116 390</u> 79 418	<u>114 027</u> 79 418

8.04-08-2021

50

221-103-0202	28737-90	22,5	3	1	2515	<u>151 173</u> 108 250 <u>118 817</u> 108 250

221-104-0100	956-93					
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2454	<u>100 471</u> 63 898	<u>76 597</u> 63 898
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>94 675</u> 79 418	<u>108 005</u> 79 418

					,	,	,			
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2487	<u>109 332</u> 104 390	<u>178 760</u> 173 016	<u>159 318</u> 127 265	<u>148 380</u> 127 265	<u>168 552</u> 127 265	<u>141 678</u> 127 265

222-102.

					,	,	,			
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>153 985</u> 148 153	<u>135 456</u> 130 550	<u>174 724</u> 143 123	<u>164 783</u> 143 123	<u>184 009</u> 143 123	<u>156 607</u> 143 123
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>145 825</u> 140 220	<u>125 128</u> 120 478	<u>165 433</u> 136 271	<u>157 581</u> 136 271	<u>174 503</u> 136 271	<u>147 070</u> 136 271
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>135 149</u> 129 686	<u>125 198</u> 120 493	<u>157 982</u> 127 388	<u>148 832</u> 127 388	<u>167 269</u> 127 388	<u>139 577</u> 127 388
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>132 614</u> 127 204	<u>162 023</u> 127 204	<u>152 916</u> 127 204	<u>149 309</u> 127 204	<u>162 207</u> 127 204	<u>132 522</u> 127 204

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	(937-92	3	1	2487	<u>152 763</u> 127 265	<u>144 923</u> 127 265	<u>144 707</u> 127 265	<u>154 001</u> 127 265	<u>151 422</u> 127 265	<u>148 600</u> 127 265

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>167 939</u> 143 123	<u>159 670</u> 143 123	<u>160 613</u> 143 123	<u>168 761</u> 143 123	<u>166 346</u> 143 123	<u>163 468</u> 143 123
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>158 465</u> 136 271	<u>149 709</u> 136 271	<u>152 669</u> 136 271	<u>158 525</u> 136 271	<u>156 479</u> 136 271	<u>153 597</u> 136 271
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>151 051</u> 127 388	<u>142 490</u> 127 388	<u>144 303</u> 127 388	<u>151 556</u> 127 388	<u>149 274</u> 127 388	<u>146 365</u> 127 388
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>144 969</u> 127 204	<u>134 384</u> 127 204	<u>142 280</u> 127 204	<u>143 258</u> 127 204	<u>141 910</u> 127 204	<u>138 790</u> 127 204

222-101-0100	13015-2012	3				
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2487	<u>159 534</u> 127 265	<u>145 740</u> 127 265

222-102-0100	948-84	3				
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>177 384</u> 143 123	<u>160 904</u> 143 123
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>172 324</u> 136 271	<u>151 639</u> 136 271
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>162 474</u> 127 388	<u>144 033</u> 127 388
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>170 214</u> 127 204	<u>138 090</u> 127 204

					,	,	,			
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>131 487</u> 126 092	<u>104 251</u> 99 953	<u>150 570</u> 121 479	<u>143 038</u> 121 479	<u>159 877</u> 121 479	<u>131 543</u> 121 479
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>172 113</u> 165 925	<u>201 570</u> 165 925	<u>192 447</u> 165 925	<u>188 835</u> 165 925	<u>201 753</u> 165 925	<u>172 021</u> 165 925
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>134 720</u> 129 260	<u>172 466</u> 166 829	<u>157 805</u> 130 459	<u>152 479</u> 130 459	<u>167 121</u> 130 459	<u>137 967</u> 130 459
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>138 083</u> 132 582	<u>211 884</u> 205 495	<u>173 826</u> 144 290	<u>166 114</u> 144 290	<u>183 054</u> 144 290	<u>155 047</u> 144 290

222-104.

					,	,	,			
222-104-0300	13015-2012	3								
222-104-0301	52 / . 300 300 13015-2012	3	1	2503	<u>261 803</u> 253 853	<u>291 283</u> 253 853	<u>282 153</u> 253 853	<u>278 538</u> 253 853	<u>291 467</u> 253 853	<u>261 711</u> 253 853

222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>143 326</u> 121 479	<u>134 152</u> 121 479	<u>137 762</u> 121 479	<u>143 178</u> 121 479	<u>141 168</u> 121 479	<u>138 191</u> 121 479
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>184 488</u> 165 925	<u>173 886</u> 165 925	<u>181 794</u> 165 925	<u>182 774</u> 165 925	<u>181 424</u> 165 925	<u>178 299</u> 165 925
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>150 149</u> 130 459	<u>140 158</u> 130 459	<u>146 201</u> 130 459	<u>149 116</u> 130 459	<u>147 477</u> 130 459	<u>144 413</u> 130 459
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>166 688</u> 144 290	<u>157 680</u> 144 290	<u>160 993</u> 144 290	<u>166 638</u> 144 290	<u>164 604</u> 144 290	<u>161 661</u> 144 290

222-104-0300	13015-2012	3								
222-104-0301	52 / . 300 300 13015-2012	3	1	2503	<u>274 188</u> 253 853	<u>263 577</u> 253 853	<u>271 492</u> 253 853	<u>272 472</u> 253 853	<u>271 121</u> 253 853	<u>267 994</u> 253 853

222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>158 848</u> 121 479	<u>136 336</u> 121 479
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>209 774</u> 165 925	<u>177 598</u> 165 925
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>171 204</u> 130 459	<u>143 208</u> 130 459
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>181 473</u> 144 290	<u>159 751</u> 144 290

222-104-0300	13015-2012	3				
222-104-0301	52 / . 300 300 13015-2012	3	1	2503	<u>299 493</u> 253 853	<u>267 292</u> 253 853

					,					
					,					
					,					
222-104-0302	72 / . 300 300 13015-2012	3	1	2512	<u>217 566</u> 210 474	<u>247 152</u> 210 474	<u>237 989</u> 210 474	<u>234 361</u> 210 474	<u>247 336</u> 210 474	<u>217 473</u> 210 474
222-104-0308	60 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>180 699</u> 174 351	<u>210 062</u> 174 351	<u>200 968</u> 174 351	<u>197 368</u> 174 351	<u>210 245</u> 174 351	<u>180 608</u> 174 351
222-104-0311	90 / 450 13015-2012	3	1	2488	<u>169 473</u> 163 351	<u>198 776</u> 163 351	<u>189 701</u> 163 351	<u>186 108</u> 163 351	<u>198 959</u> 163 351	<u>169 381</u> 163 351

222-2. ,
222-202.

					,					
					,					
					,					
222-202-0100	13015-2012	3								

222-104-0302	72 / . 300 300 13015-2012	3	1	2512	<u>229 995</u> 210 474	<u>219 346</u> 210 474	<u>227 289</u> 210 474	<u>228 273</u> 210 474	<u>226 918</u> 210 474	<u>223 779</u> 210 474
222-104-0308	60 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>193 035</u> 174 351	<u>182 467</u> 174 351	<u>190 349</u> 174 351	<u>191 326</u> 174 351	<u>189 981</u> 174 351	<u>186 866</u> 174 351
222-104-0311	90 / 450 13015-2012	3	1	2488	<u>181 783</u> 163 351	<u>171 236</u> 163 351	<u>179 103</u> 163 351	<u>180 078</u> 163 351	<u>178 735</u> 163 351	<u>175 627</u> 163 351

222-202-0100	13015-2012	3								

222-104-0302	72 / . 300 300 13015-2012	3	1	2512	<u>255 392</u> 210 474	<u>223 075</u> 210 474
222-104-0308	60 / 450 13015-2012	3	1	2493	<u>218 239</u> 174 351	<u>186 166</u> 174 351
222-104-0311	90 / 450 13015-2012	3	1	2488	<u>206 938</u> 163 351	<u>174 929</u> 163 351

222-202-0100	13015-2012	3				

					,	,	,			
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>235 079</u> 227 624	<u>262 244</u> 254 825	<u>262 418</u> 231 510	<u>255 561</u> 231 510	<u>271 823</u> 231 510	<u>242 919</u> 231 510

222-203.

					,	,	,			
222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>2 160</u> 2 061	<u>2 749</u> 2 061	<u>2 566</u> 2 061	<u>2 494</u> 2 061	<u>2 752</u> 2 061	<u>2 158</u> 2 061
222-203-0102	5.2		1	45	<u>2 108</u> 2 016	<u>2 638</u> 2 016	<u>2 474</u> 2 016	<u>2 409</u> 2 016	<u>2 641</u> 2 016	<u>2 106</u> 2 016
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>2 844</u> 2 712	<u>3 639</u> 2 712	<u>3 393</u> 2 712	<u>3 295</u> 2 712	<u>3 644</u> 2 712	<u>2 841</u> 2 712
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>12 451</u> 11 866	<u>16 020</u> 11 866	<u>14 914</u> 11 866	<u>14 477</u> 11 866	<u>16 042</u> 11 866	<u>12 440</u> 11 866
222-203-0400	949-92	2								

8.04-08-2021

222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>254 959</u> 231 510	<u>245 412</u> 231 510	<u>249 889</u> 231 510	<u>254 508</u> 231 510	<u>252 603</u> 231 510	<u>249 566</u> 231 510

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>2 407</u> 2 061	<u>2 195</u> 2 061	<u>2 353</u> 2 061	<u>2 373</u> 2 061	<u>2 346</u> 2 061	<u>2 283</u> 2 061
222-203-0102	5.2		1	45	<u>2 331</u> 2 016	<u>2 140</u> 2 016	<u>2 282</u> 2 016	<u>2 300</u> 2 016	<u>2 275</u> 2 016	<u>2 219</u> 2 016
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>3 178</u> 2 712	<u>2 892</u> 2 712	<u>3 105</u> 2 712	<u>3 131</u> 2 712	<u>3 095</u> 2 712	<u>3 011</u> 2 712
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>13 950</u> 11 866	<u>12 666</u> 11 866	<u>13 624</u> 11 866	<u>13 742</u> 11 866	<u>13 579</u> 11 866	<u>13 200</u> 11 866
222-203-0400	949-92	2								

8.04-08-2021

62

222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>272 527</u> 231 510	<u>247 914</u> 231 510

222-203-0100	13015-2012					
222-203-0101	4.4		1	50	<u>2 269</u> 2 061	
222-203-0102	5.2		1	45	<u>2 207</u> 2 016	
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>2 992</u> 2 712	
222-203-0300	949-92	2				
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>13 115</u> 11 866	
222-203-0400	949-92	2				

					,					
					,					
					,					
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>10 606</u> 10 045	<u>11 039</u> 10 540	<u>13 357</u> 10 050	<u>12 683</u> 10 050	<u>14 525</u> 10 050	<u>10 873</u> 10 050

222-3. , ,
222-301. , ,

					,					
					,					
					,					
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 468</u> 5 713	<u>6 457</u> 5 713	<u>7 025</u> 5 713	<u>6 490</u> 5 713	<u>7 362</u> 5 713	<u>6 428</u> 5 713
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>16 052</u> 15 238	<u>21 282</u> 15 238	<u>19 662</u> 15 238	<u>19 021</u> 15 238	<u>21 314</u> 15 238	<u>16 036</u> 15 238
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>11 552</u> 10 951	<u>15 474</u> 10 951	<u>14 259</u> 10 951	<u>13 778</u> 10 951	<u>15 498</u> 10 951	<u>11 539</u> 10 951

222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>12 399</u> 10 050	<u>11 149</u> 10 050	<u>11 899</u> 10 050	<u>12 272</u> 10 050	<u>12 065</u> 10 050	<u>11 681</u> 10 050	<u>15 022</u> 10 050

222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 810</u> 5 713	<u>6 573</u> 5 713	<u>6 417</u> 5 713	<u>6 909</u> 5 713	<u>6 792</u> 5 713	<u>6 694</u> 5 713	<u>6 722</u> 5 713
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 249</u> 15 238	<u>16 367</u> 15 238	<u>17 771</u> 15 238	<u>17 945</u> 15 238	<u>17 705</u> 15 238	<u>17 151</u> 15 238	<u>22 738</u> 15 238
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>13 199</u> 10 951	<u>11 788</u> 10 951	<u>12 841</u> 10 951	<u>12 971</u> 10 951	<u>12 791</u> 10 951	<u>12 375</u> 10 951	<u>16 566</u> 10 951

8.04-08-2021

222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>11 529</u> 10 050

222-301-0100	8717-2016				
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 550</u> 5 713
222-301-0200	9818-2015	2			
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 026</u> 15 238
222-301-0300	9818-2015	2			
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>12 282</u> 10 951

222-302-0100	961-93										
222-302-0102	24.12-5		1	875	<u>43 764</u> 41 314	<u>46 531</u> 41 314	<u>46 874</u> 41 314	<u>46 402</u> 41 314	<u>45 308</u> 41 314	<u>56 320</u> 41 314	<u>45 063</u> 41 314
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>53 633</u> 50 625	<u>57 032</u> 50 625	<u>57 453</u> 50 625	<u>56 873</u> 50 625	<u>55 530</u> 50 625	<u>69 059</u> 50 625	<u>55 229</u> 50 625
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>66 085</u> 62 377	<u>70 274</u> 62 377	<u>70 793</u> 62 377	<u>70 078</u> 62 377	<u>68 423</u> 62 377	<u>85 097</u> 62 377	<u>68 051</u> 62 377

225-101-0100	8020-2016										

225-101-0100	8020-2016				

					,	,	,			
225-101-0101	7-3		1	130	<u>7 345</u> 7 054	<u>8 639</u> 8 352	<u>8 868</u> 7 314	<u>8 450</u> 7 314	<u>9 350</u> 7 314	<u>7 890</u> 7 314
225-101-0102	7-6		1	250	<u>18 755</u> 15 219	<u>15 753</u> 15 219	<u>19 783</u> 15 219	<u>17 207</u> 15 219	<u>20 707</u> 15 219	<u>18 547</u> 15 219
225-101-0103	7-9		1	380	<u>15 659</u> 14 925	<u>21 211</u> 20 453	<u>20 467</u> 16 031	<u>19 244</u> 16 031	<u>21 877</u> 16 031	<u>17 608</u> 16 031
225-101-0104	10-3		1	200	<u>11 534</u> 11 083	<u>8 858</u> 8 504	<u>12 621</u> 9 794	<u>11 446</u> 9 794	<u>13 360</u> 9 794	<u>11 310</u> 9 794
225-101-0105	10-6		1	400	<u>13 027</u> 12 322	<u>16 336</u> 15 656	<u>18 448</u> 13 433	<u>16 688</u> 13 433	<u>19 929</u> 13 433	<u>15 610</u> 13 433
225-101-0106	10-9		1	600	<u>18 408</u> 17 372	<u>22 917</u> 21 928	<u>25 612</u> 18 511	<u>23 416</u> 18 511	<u>27 837</u> 18 511	<u>21 195</u> 18 511
225-101-0108	15-6		1	660	<u>20 269</u> 19 129	<u>23 831</u> 22 770	<u>28 580</u> 20 343	<u>25 677</u> 20 343	<u>31 025</u> 20 343	<u>23 899</u> 20 343
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>28 337</u> 26 656	<u>32 778</u> 31 236	<u>39 575</u> 27 801	<u>35 915</u> 27 801	<u>43 284</u> 27 801	<u>32 214</u> 27 801
225-101-0110	20-6		1	980	<u>29 163</u> 27 489	<u>43 763</u> 42 023	<u>44 608</u> 32 334	<u>40 297</u> 32 334	<u>48 238</u> 32 334	<u>37 657</u> 32 334
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>44 638</u> 42 098	<u>61 616</u> 59 076	<u>62 432</u> 45 493	<u>57 671</u> 45 493	<u>67 924</u> 45 493	<u>51 298</u> 45 493
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>7 405</u> 7 204	<u>3 448</u> 3 336	<u>7 100</u> 6 430	<u>6 939</u> 6 430	<u>7 286</u> 6 430	<u>6 724</u> 6 430

225-101-0101	7-3		1	130	<u>8 497</u> 7 314	<u>8 031</u> 7 314	<u>8 188</u> 7 314	<u>8 501</u> 7 314	<u>8 396</u> 7 314	<u>8 215</u> 7 314	<u>9 235</u> 7 314
225-101-0102	7-6		1	250	<u>19 397</u> 15 219	<u>19 153</u> 15 219	<u>17 506</u> 15 219	<u>20 114</u> 15 219	<u>19 606</u> 15 219	<u>19 379</u> 15 219	<u>16 384</u> 15 219
225-101-0103	7-9		1	380	<u>19 382</u> 16 031	<u>18 019</u> 16 031	<u>18 478</u> 16 031	<u>19 393</u> 16 031	<u>19 086</u> 16 031	<u>18 558</u> 16 031	<u>21 539</u> 16 031
225-101-0104	10-3		1	200	<u>12 149</u> 9 794	<u>11 627</u> 9 794	<u>11 282</u> 9 794	<u>12 369</u> 9 794	<u>12 127</u> 9 794	<u>11 807</u> 9 794	<u>11 954</u> 9 794
225-101-0105	10-6		1	400	<u>17 393</u> 13 433	<u>16 132</u> 13 433	<u>16 094</u> 13 433	<u>17 596</u> 13 433	<u>17 201</u> 13 433	<u>16 608</u> 13 433	<u>18 482</u> 13 433
225-101-0106	10-9		1	600	<u>23 948</u> 18 511	<u>21 894</u> 18 511	<u>22 325</u> 18 511	<u>24 073</u> 18 511	<u>23 548</u> 18 511	<u>22 694</u> 18 511	<u>26 690</u> 18 511
225-101-0108	15-6		1	660	<u>26 840</u> 20 343	<u>24 760</u> 20 343	<u>24 697</u> 20 343	<u>27 174</u> 20 343	<u>26 523</u> 20 343	<u>25 545</u> 20 343	<u>28 637</u> 20 343
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>36 803</u> 27 801	<u>33 379</u> 27 801	<u>34 098</u> 27 801	<u>37 011</u> 27 801	<u>36 135</u> 27 801	<u>34 712</u> 27 801	<u>41 372</u> 27 801
225-101-0110	20-6		1	980	<u>42 025</u> 32 334	<u>38 935</u> 32 334	<u>38 842</u> 32 334	<u>42 521</u> 32 334	<u>41 553</u> 32 334	<u>40 101</u> 32 334	<u>44 693</u> 32 334
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>58 207</u> 45 493	<u>52 898</u> 45 493	<u>54 686</u> 45 493	<u>58 251</u> 45 493	<u>57 054</u> 45 493	<u>54 999</u> 45 493	<u>66 610</u> 45 493
225-101-0200	8020-2016										
225-101-0201	6		1	50	<u>6 957</u> 6 430	<u>6 778</u> 6 430	<u>6 839</u> 6 430	<u>6 959</u> 6 430	<u>6 919</u> 6 430	<u>6 849</u> 6 430	<u>7 241</u> 6 430

225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{8\,133}{7\,314}$
225-101-0102	7-6		1	250	$\frac{18\,657}{15\,219}$
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{18\,319}{16\,031}$
225-101-0104	10-3		1	200	$\frac{11\,577}{9\,794}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{16\,264}{13\,433}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{22\,264}{18\,511}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{24\,977}{20\,343}$
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{33\,996}{27\,801}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{39\,257}{32\,334}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{54\,068}{45\,493}$
225-101-0200	8020-2016				
225-101-0201	6		1	50	$\frac{6\,818}{6\,430}$

					,	,	,			
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>23 365</u> 22 400	<u>22 802</u> 21 950	<u>27 630</u> 22 310	<u>26 182</u> 22 310	<u>29 300</u> 22 310	<u>24 245</u> 22 310
225-101-0602	15		1	950	<u>36 151</u> 34 373	<u>44 353</u> 42 628	<u>47 033</u> 36 024	<u>43 977</u> 36 024	<u>50 559</u> 36 024	<u>39 887</u> 36 024
225-101-0603	20		1	1480	<u>60 654</u> 57 800	<u>86 088</u> 83 068	<u>80 139</u> 62 853	<u>75 378</u> 62 853	<u>85 631</u> 62 853	<u>69 005</u> 62 853
225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 766</u> 15 176	<u>18 711</u> 15 176	<u>17 799</u> 15 176	<u>17 438</u> 15 176	<u>18 726</u> 15 176	<u>15 757</u> 15 176
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 075</u> 16 459	<u>23 154</u> 22 475	<u>21 127</u> 17 963	<u>20 212</u> 17 963	<u>22 054</u> 17 963	<u>19 286</u> 17 963
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>34 718</u> 33 272	<u>42 727</u> 33 272	<u>40 247</u> 33 272	<u>39 265</u> 33 272	<u>42 769</u> 33 272	<u>34 693</u> 33 272
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>31 307</u> 29 928	<u>44 959</u> 43 465	<u>41 607</u> 33 312	<u>39 118</u> 33 312	<u>44 129</u> 33 312	<u>36 601</u> 33 312
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>64 856</u> 62 032	<u>81 110</u> 62 032	<u>76 076</u> 62 032	<u>74 083</u> 62 032	<u>81 194</u> 62 032	<u>64 805</u> 62 032
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>65 049</u> 62 221	<u>81 302</u> 62 221	<u>76 269</u> 62 221	<u>74 276</u> 62 221	<u>81 392</u> 62 221	<u>64 998</u> 62 221
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>71 728</u> 68 972	<u>79 846</u> 77 200	<u>87 386</u> 71 715	<u>82 109</u> 71 715	<u>91 832</u> 71 715	<u>78 875</u> 71 715

225-101-0600	8020-2016										
225-101-0601	10		1	450	<u>26 345</u> 22 310	<u>24 731</u> 22 310	<u>25 275</u> 22 310	<u>26 359</u> 22 310	<u>25 995</u> 22 310	<u>25 370</u> 22 310	<u>28 900</u> 22 310
225-101-0602	15		1	950	<u>44 322</u> 36 024	<u>40 914</u> 36 024	<u>42 061</u> 36 024	<u>44 349</u> 36 024	<u>43 581</u> 36 024	<u>42 262</u> 36 024	<u>49 715</u> 36 024
225-101-0603	20		1	1480	<u>75 914</u> 62 853	<u>70 605</u> 62 853	<u>72 393</u> 62 853	<u>75 958</u> 62 853	<u>74 761</u> 62 853	<u>72 706</u> 62 853	<u>84 317</u> 62 853
225-101-0605	10-1		1	250	<u>17 003</u> 15 176	<u>15 943</u> 15 176	<u>16 731</u> 15 176	<u>16 835</u> 15 176	<u>16 718</u> 15 176	<u>16 276</u> 15 176	<u>19 531</u> 15 176
225-101-0606	10-2		1	250	<u>20 433</u> 17 963	<u>19 577</u> 17 963	<u>19 757</u> 17 963	<u>20 486</u> 17 963	<u>20 267</u> 17 963	<u>19 911</u> 17 963	<u>21 576</u> 17 963
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>38 083</u> 33 272	<u>35 200</u> 33 272	<u>37 342</u> 33 272	<u>37 625</u> 33 272	<u>37 308</u> 33 272	<u>36 105</u> 33 272	<u>44 958</u> 33 272
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>39 721</u> 33 312	<u>37 393</u> 33 312	<u>37 882</u> 33 312	<u>39 863</u> 33 312	<u>39 267</u> 33 312	<u>38 300</u> 33 312	<u>42 829</u> 33 312
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>71 684</u> 62 032	<u>65 834</u> 62 032	<u>70 181</u> 62 032	<u>70 755</u> 62 032	<u>70 113</u> 62 032	<u>67 671</u> 62 032	<u>85 636</u> 62 032
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>71 877</u> 62 221	<u>66 027</u> 62 221	<u>70 379</u> 62 221	<u>70 942</u> 62 221	<u>70 266</u> 62 221	<u>68 063</u> 62 221	<u>85 829</u> 62 221
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>84 224</u> 71 715	<u>80 441</u> 71 715	<u>80 326</u> 71 715	<u>84 831</u> 71 715	<u>83 645</u> 71 715	<u>81 868</u> 71 715	<u>87 490</u> 71 715

225-101-0600	8020-2016				
225-101-0601	10		1	450	<u>25 087</u> 22 310
225-101-0602	15		1	950	<u>41 665</u> 36 024
225-101-0603	20		1	1480	<u>71 776</u> 62 853
225-101-0605	10-1		1	250	<u>16 314</u> 15 176
225-101-0606	10-2		1	250	<u>19 732</u> 17 963
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>36 209</u> 33 272
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>37 813</u> 33 312
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>67 882</u> 62 032
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>68 075</u> 62 221
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>80 835</u> 71 715

					,					
					,					
					,					
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>84 685</u> 81 675	<u>98 819</u> 81 675	<u>94 442</u> 81 675	<u>92 709</u> 81 675	<u>98 892</u> 81 675	<u>84 641</u> 81 675

225-105.

					,					
225-105-0300	30 13015-2012									
225-105-0301	1		1	2500	<u>82 188</u> 77 854	<u>84 052</u> 77 854	<u>91 896</u> 77 854	<u>92 018</u> 77 854	<u>86 296</u> 77 854	<u>87 762</u> 77 854
225-105-0302	264		1	3800	<u>124 965</u> 118 377	<u>127 798</u> 118 377	<u>139 721</u> 118 377	<u>139 907</u> 118 377	<u>131 209</u> 118 377	<u>133 438</u> 118 377
225-105-0303	267		1	5000	<u>159 715</u> 151 138	<u>163 443</u> 151 138	<u>179 131</u> 151 138	<u>179 375</u> 151 138	<u>167 931</u> 151 138	<u>170 863</u> 151 138

225-107.

225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>90 623</u> 81 675	<u>85 536</u> 81 675	<u>89 316</u> 81 675	<u>89 815</u> 81 675	<u>89 256</u> 81 675	<u>87 133</u> 81 675	<u>102 755</u> 81 675

8.04-08-2021

225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>87 317</u> 81 675

					,	,	,			
225-107-0200	13015-2012									
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>14 379</u> 13 619	<u>19 385</u> 13 619	<u>17 835</u> 13 619	<u>17 221</u> 13 619	<u>19 416</u> 13 619	<u>14 363</u> 13 619
225-107-0300	13015-2012									
225-107-0301	-30		1	305	<u>19 253</u> 18 532	<u>22 845</u> 18 532	<u>21 733</u> 18 532	<u>21 292</u> 18 532	<u>22 860</u> 18 532	<u>19 242</u> 18 532
225-107-0302	-40		1	381	<u>23 397</u> 22 510	<u>27 885</u> 22 510	<u>26 495</u> 22 510	<u>25 945</u> 22 510	<u>27 903</u> 22 510	<u>23 383</u> 22 510
225-107-0303	-50		1	460	<u>29 277</u> 28 185	<u>34 695</u> 28 185	<u>33 017</u> 28 185	<u>32 353</u> 28 185	<u>34 717</u> 28 185	<u>29 260</u> 28 185
225-107-0304	-60		1	480	<u>32 812</u> 31 629	<u>38 466</u> 31 629	<u>36 715</u> 31 629	<u>36 022</u> 31 629	<u>38 489</u> 31 629	<u>32 795</u> 31 629
225-107-0305	-80		1	790	<u>43 365</u> 41 626	<u>52 669</u> 41 626	<u>49 788</u> 41 626	<u>48 647</u> 41 626	<u>52 708</u> 41 626	<u>43 336</u> 41 626
225-107-0306	-100		1	960	<u>57 350</u> 55 145	<u>68 656</u> 55 145	<u>65 155</u> 55 145	<u>63 768</u> 55 145	<u>68 703</u> 55 145	<u>57 314</u> 55 145
225-107-0307	-125		1	1140	<u>67 754</u> 65 143	<u>81 180</u> 65 143	<u>77 022</u> 65 143	<u>75 376</u> 65 143	<u>81 236</u> 65 143	<u>67 712</u> 65 143
225-107-0308	-140		1	1300	<u>73 415</u> 70 513	<u>88 727</u> 70 513	<u>83 985</u> 70 513	<u>82 107</u> 70 513	<u>88 790</u> 70 513	<u>73 368</u> 70 513
225-107-0309	-160		1	1500	<u>93 222</u> 89 707	<u>110 889</u> 89 707	<u>105 418</u> 89 707	<u>103 251</u> 89 707	<u>110 962</u> 89 707	<u>93 167</u> 89 707

225-107-0200	13015-2012									
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>16 482</u> 13 619	<u>14 680</u> 13 619	<u>16 024</u> 13 619	<u>16 191</u> 13 619	<u>15 961</u> 13 619	<u>15 430</u> 13 619
225-107-0300	13015-2012									
225-107-0301	-30		1	305	<u>20 762</u> 18 532	<u>19 469</u> 18 532	<u>20 426</u> 18 532	<u>20 561</u> 18 532	<u>20 441</u> 18 532	<u>19 743</u> 18 532
225-107-0302	-40		1	381	<u>25 283</u> 22 510	<u>23 668</u> 22 510	<u>24 863</u> 22 510	<u>25 031</u> 22 510	<u>24 882</u> 22 510	<u>24 010</u> 22 510
225-107-0303	-50		1	460	<u>31 553</u> 28 185	<u>29 603</u> 28 185	<u>31 046</u> 28 185	<u>31 249</u> 28 185	<u>31 069</u> 28 185	<u>30 016</u> 28 185
225-107-0304	-60		1	480	<u>35 187</u> 31 629	<u>33 153</u> 31 629	<u>34 659</u> 31 629	<u>34 870</u> 31 629	<u>34 682</u> 31 629	<u>33 583</u> 31 629
225-107-0305	-80		1	790	<u>47 273</u> 41 626	<u>43 925</u> 41 626	<u>46 403</u> 41 626	<u>46 751</u> 41 626	<u>46 442</u> 41 626	<u>44 634</u> 41 626
225-107-0306	-100		1	960	<u>62 100</u> 55 145	<u>58 030</u> 55 145	<u>61 042</u> 55 145	<u>61 465</u> 55 145	<u>61 089</u> 55 145	<u>58 892</u> 55 145
225-107-0307	-125		1	1140	<u>73 394</u> 65 143	<u>68 562</u> 65 143	<u>72 139</u> 65 143	<u>72 641</u> 65 143	<u>72 194</u> 65 143	<u>69 585</u> 65 143
225-107-0308	-140		1	1300	<u>79 848</u> 70 513	<u>74 337</u> 70 513	<u>78 416</u> 70 513	<u>78 989</u> 70 513	<u>78 479</u> 70 513	<u>75 504</u> 70 513
225-107-0309	-160		1	1500	<u>100 644</u> 89 707	<u>94 285</u> 89 707	<u>98 992</u> 89 707	<u>99 653</u> 89 707	<u>99 065</u> 89 707	<u>95 632</u> 89 707

225-107-0200	13015-2012					
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>20 779</u> 13 619	<u>15 311</u> 13 619
225-107-0300	13015-2012					
225-107-0301	-30		1	305	<u>23 846</u> 18 532	<u>19 922</u> 18 532
225-107-0302	-40		1	381	<u>29 135</u> 22 510	<u>24 233</u> 22 510
225-107-0303	-50		1	460	<u>36 204</u> 28 185	<u>30 286</u> 28 185
225-107-0304	-60		1	480	<u>40 040</u> 31 629	<u>33 865</u> 31 629
225-107-0305	-80		1	790	<u>55 261</u> 41 626	<u>45 097</u> 41 626
225-107-0306	-100		1	960	<u>71 806</u> 55 145	<u>59 455</u> 55 145
225-107-0307	-125		1	1140	<u>84 920</u> 65 143	<u>70 254</u> 65 143
225-107-0308	-140		1	1300	<u>92 991</u> 70 513	<u>76 266</u> 70 513
225-107-0309	-160		1	1500	<u>115 809</u> 89 707	<u>96 511</u> 89 707

					,	,	,			
225-107-0310	-180		1	1800	<u>113 555</u> 109 304	<u>134 756</u> 109 304	<u>128 190</u> 109 304	<u>125 590</u> 109 304	<u>134 844</u> 109 304	<u>113 489</u> 109 304
225-107-0311	-200		1	2100	<u>134 577</u> 129 576	<u>159 311</u> 129 576	<u>151 651</u> 129 576	<u>148 618</u> 129 576	<u>159 413</u> 129 576	<u>134 500</u> 129 576

225-2.
225-201.

					,	,	,			
225-201-0100	13015-2012									
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>242 642</u> 231 336	<u>311 189</u> 231 336	<u>289 961</u> 231 336	<u>281 555</u> 231 336	<u>311 617</u> 231 336	<u>242 428</u> 231 336

225-202.

225-107-0310	-180		1	1800	<u>122 462</u> 109 304	<u>114 831</u> 109 304	<u>120 479</u> 109 304	<u>121 272</u> 109 304	<u>120 567</u> 109 304	<u>116 447</u> 109 304
225-107-0311	-200		1	2100	<u>144 968</u> 129 576	<u>136 066</u> 129 576	<u>142 654</u> 129 576	<u>143 580</u> 129 576	<u>142 757</u> 129 576	<u>137 951</u> 129 576

225-201-0100	13015-2012										
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>271 439</u> 231 336	<u>246 767</u> 231 336	<u>265 170</u> 231 336	<u>267 450</u> 231 336	<u>264 309</u> 231 336	<u>257 037</u> 231 336	<u>330 281</u> 231 336

8.04-08-2021

225-107-0310	-180		1	1800	<u>140 660</u> 109 304	<u>117 503</u> 109 304
225-107-0311	-200		1	2100	<u>166 199</u> 129 576	<u>139 182</u> 129 576

225-201-0100	13015-2012				
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>255 405</u> 231 336

					,	,	,			
225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750	<u>80 414</u> 76 869	<u>91 781</u> 88 407	<u>107 317</u> 82 638	<u>97 035</u> 82 638	<u>113 786</u> 82 638	<u>95 844</u> 82 638
225-202-0102	2		1	550	<u>39 647</u> 38 251	<u>41 997</u> 40 678	<u>46 367</u> 39 060	<u>43 948</u> 39 060	<u>48 405</u> 39 060	<u>42 466</u> 39 060
225-202-0103	3		1	900	<u>53 451</u> 51 391	<u>57 894</u> 55 949	<u>64 646</u> 52 910	<u>60 688</u> 52 910	<u>67 981</u> 52 910	<u>58 263</u> 52 910
225-202-0104	4		1	1530	<u>83 902</u> 80 536	<u>87 936</u> 84 835	<u>101 761</u> 81 969	<u>95 032</u> 81 969	<u>107 429</u> 81 969	<u>90 909</u> 81 969
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>124 033</u> 118 781	<u>153 548</u> 118 781	<u>144 407</u> 118 781	<u>140 788</u> 118 781	<u>153 702</u> 118 781	<u>123 941</u> 118 781
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>139 580</u> 134 058	<u>156 964</u> 151 658	<u>161 481</u> 134 896	<u>156 860</u> 134 896	<u>170 642</u> 134 896	<u>141 639</u> 134 896
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>136 633</u> 130 248	<u>132 550</u> 127 724	<u>157 774</u> 130 403	<u>152 143</u> 130 403	<u>166 944</u> 130 403	<u>138 308</u> 130 403
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>136 782</u> 131 322	<u>165 862</u> 131 322	<u>156 856</u> 131 322	<u>153 290</u> 131 322	<u>166 013</u> 131 322	<u>136 691</u> 131 322
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>107 347</u> 102 443	<u>112 038</u> 107 602	<u>130 033</u> 102 959	<u>124 234</u> 102 959	<u>139 236</u> 102 959	<u>110 514</u> 102 959
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>134 168</u> 128 721	<u>163 648</u> 128 721	<u>154 518</u> 128 721	<u>150 903</u> 128 721	<u>163 783</u> 128 721	<u>134 076</u> 128 721

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750	<u>103 183</u> 82 638	<u>98 617</u> 82 638	<u>95 600</u> 82 638	<u>105 111</u> 82 638	<u>102 990</u> 82 638	<u>100 195</u> 82 638
225-202-0102	2		1	550	<u>44 917</u> 39 060	<u>43 183</u> 39 060	<u>43 131</u> 39 060	<u>45 196</u> 39 060	<u>44 652</u> 39 060	<u>43 838</u> 39 060
225-202-0103	3		1	900	<u>62 274</u> 52 910	<u>59 437</u> 52 910	<u>59 351</u> 52 910	<u>62 730</u> 52 910	<u>61 841</u> 52 910	<u>60 507</u> 52 910
225-202-0104	4		1	1530	<u>97 728</u> 81 969	<u>92 905</u> 81 969	<u>92 760</u> 81 969	<u>98 503</u> 81 969	<u>96 991</u> 81 969	<u>94 725</u> 81 969
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>136 432</u> 118 781	<u>125 809</u> 118 781	<u>133 702</u> 118 781	<u>134 745</u> 118 781	<u>133 578</u> 118 781	<u>129 145</u> 118 781
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>153 794</u> 134 896	<u>143 683</u> 134 896	<u>150 314</u> 134 896	<u>152 565</u> 134 896	<u>151 349</u> 134 896	<u>146 213</u> 134 896
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>150 278</u> 130 403	<u>140 543</u> 130 403	<u>146 073</u> 130 403	<u>149 440</u> 130 403	<u>147 964</u> 130 403	<u>143 504</u> 130 403
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>148 998</u> 131 322	<u>138 532</u> 131 322	<u>146 309</u> 131 322	<u>147 336</u> 131 322	<u>146 187</u> 131 322	<u>141 819</u> 131 322
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>122 523</u> 102 959	<u>112 787</u> 102 959	<u>118 180</u> 102 959	<u>121 749</u> 102 959	<u>120 330</u> 102 959	<u>115 238</u> 102 959
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>146 553</u> 128 721	<u>135 942</u> 128 721	<u>143 808</u> 128 721	<u>144 885</u> 128 721	<u>143 828</u> 128 721	<u>138 641</u> 128 721

225-202-0100	13015-2012					
225-202-0101	1		1	1750	<u>101 483</u> 82 638	<u>98 180</u> 82 638
225-202-0102	2		1	550	<u>46 415</u> 39 060	<u>43 364</u> 39 060
225-202-0103	3		1	900	<u>64 724</u> 52 910	<u>59 733</u> 52 910
225-202-0104	4		1	1530	<u>101 894</u> 81 969	<u>93 408</u> 81 969
225-202-1100	13015-2012	3				
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>161 769</u> 118 781	<u>129 528</u> 118 781
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>176 214</u> 134 896	<u>146 949</u> 134 896
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>170 159</u> 130 403	<u>143 412</u> 130 403
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>173 961</u> 131 322	<u>142 196</u> 131 322
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>142 163</u> 102 959	<u>115 617</u> 102 959
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>171 859</u> 128 721	<u>139 657</u> 128 721

					,					
					,					
					,					
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1209	5		1	73						<u>6 222</u> 6 021

225-203.

					,					
					,					
					,					
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>120 824</u> 115 631	<u>63 203</u> 59 704	<u>136 331</u> 108 337	<u>129 805</u> 108 337	<u>145 631</u> 108 337	<u>116 887</u> 108 337
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>135 005</u> 129 544	<u>85 132</u> 81 212	<u>151 069</u> 122 640	<u>144 291</u> 122 640	<u>160 323</u> 122 640	<u>131 794</u> 122 640
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0705	5		1	600	<u>52 197</u> 50 498	<u>59 264</u> 50 498	<u>57 075</u> 50 498	<u>56 209</u> 50 498	<u>59 293</u> 50 498	<u>52 175</u> 50 498
225-203-0706	6		1	1250	<u>94 529</u> 91 270	<u>109 252</u> 91 270	<u>104 692</u> 91 270	<u>102 887</u> 91 270	<u>109 313</u> 91 270	<u>94 484</u> 91 270

225-202-1200	13015-2012									
225-202-1209	5		1	73		$\frac{6\,277}{6\,021}$	$\frac{6\,506}{6\,021}$		$\frac{6\,509}{6\,021}$	$\frac{6\,342}{6\,021}$

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	$\frac{128\,881}{108\,337}$	$\frac{119\,308}{108\,337}$	$\frac{124\,021}{108\,337}$	$\frac{128\,354}{108\,337}$	$\frac{126\,705}{108\,337}$	$\frac{122\,320}{108\,337}$
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	$\frac{143\,696}{122\,640}$	$\frac{134\,259}{122\,640}$	$\frac{138\,640}{122\,640}$	$\frac{143\,294}{122\,640}$	$\frac{141\,675}{122\,640}$	$\frac{136\,816}{122\,640}$
225-203-0700	13015-2012									
225-203-0705	5		1	600	$\frac{55\,166}{50\,498}$	$\frac{52\,622}{50\,498}$	$\frac{54\,505}{50\,498}$	$\frac{54\,769}{50\,498}$	$\frac{54\,534}{50\,498}$	$\frac{53\,161}{50\,498}$
225-203-0706	6		1	1250	$\frac{100\,714}{91\,270}$	$\frac{95\,416}{91\,270}$	$\frac{99\,337}{91\,270}$	$\frac{99\,888}{91\,270}$	$\frac{99\,399}{91\,270}$	$\frac{96\,538}{91\,270}$

225-202-1200	13015-2012					
225-202-1209	5		1	73		<u>6 385</u> 6 021

225-203-0100	13015-2012	3				
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>147 001</u> 108 337	<u>121 898</u> 108 337
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>161 063</u> 122 640	<u>136 732</u> 122 640
225-203-0700	13015-2012					
225-203-0705	5		1	600	<u>61 232</u> 50 498	<u>53 513</u> 50 498
225-203-0706	6		1	1250	<u>113 352</u> 91 270	<u>97 271</u> 91 270

					,	,	,			
225-203-0707	7		1	1770	<u>133 988</u> 129 369	<u>154 835</u> 129 369	<u>148 379</u> 129 369	<u>145 822</u> 129 369	<u>154 922</u> 129 369	<u>133 923</u> 129 369
225-203-0708	8		1	2880	<u>182 616</u> 175 795	<u>216 536</u> 175 795	<u>206 032</u> 175 795	<u>201 872</u> 175 795	<u>216 677</u> 175 795	<u>182 510</u> 175 795

225-204.

					,	,	,			
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>48 455</u> 46 380	<u>60 233</u> 46 380	<u>56 585</u> 46 380	<u>55 141</u> 46 380	<u>60 306</u> 46 380	<u>48 418</u> 46 380
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>69 269</u> 66 589	<u>83 108</u> 66 589	<u>78 822</u> 66 589	<u>77 125</u> 66 589	<u>83 194</u> 66 589	<u>69 226</u> 66 589
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>80 134</u> 77 298	<u>93 385</u> 77 298	<u>89 281</u> 77 298	<u>87 656</u> 77 298	<u>93 467</u> 77 298	<u>80 093</u> 77 298
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>80 202</u> 77 364	<u>93 452</u> 77 364	<u>89 349</u> 77 364	<u>87 724</u> 77 364	<u>93 535</u> 77 364	<u>80 160</u> 77 364

8.04-08-2021

225-203-0707	7		1	1770	<u>142 746</u> 129 369	<u>135 243</u> 129 369	<u>140 796</u> 129 369	<u>141 576</u> 129 369	<u>140 883</u> 129 369	<u>136 831</u> 129 369
225-203-0708	8		1	2880	<u>196 866</u> 175 795	<u>184 658</u> 175 795	<u>193 694</u> 175 795	<u>194 963</u> 175 795	<u>193 835</u> 175 795	<u>187 243</u> 175 795

225-204-0300	2387-2013									
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>53 403</u> 46 380	<u>49 164</u> 46 380	<u>52 326</u> 46 380	<u>52 717</u> 46 380	<u>52 178</u> 46 380	<u>50 928</u> 46 380
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>75 083</u> 66 589	<u>70 102</u> 66 589	<u>73 817</u> 66 589	<u>74 277</u> 66 589	<u>73 643</u> 66 589	<u>72 175</u> 66 589
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>85 701</u> 77 298	<u>80 932</u> 77 298	<u>84 489</u> 77 298	<u>84 930</u> 77 298	<u>84 323</u> 77 298	<u>82 917</u> 77 298
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>85 768</u> 77 364	<u>80 999</u> 77 364	<u>84 557</u> 77 364	<u>84 997</u> 77 364	<u>84 390</u> 77 364	<u>82 984</u> 77 364

8.04-08-2021

92

225-203-0707	7		1	1770	<u>160 641</u> 129 369	<u>137 870</u> 129 369
225-203-0708	8		1	2880	<u>225 984</u> 175 795	<u>188 932</u> 175 795

225-204-0300	2387-2013				
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>50 648</u> 46 380
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>71 845</u> 66 589
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>82 602</u> 77 298
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>82 669</u> 77 364

225-205.

					,	,	,					
225-205-0100	13015-2012											
225-205-0101	1		1	10	$\frac{735}{710}$	$\frac{853}{710}$	$\frac{817}{710}$	$\frac{802}{710}$	$\frac{854}{710}$	$\frac{735}{710}$	$\frac{785}{710}$	$\frac{742}{710}$
225-205-0102	2		1	13	$\frac{822}{791}$	$\frac{975}{791}$	$\frac{927}{791}$	$\frac{909}{791}$	$\frac{976}{791}$	$\frac{821}{791}$	$\frac{886}{791}$	$\frac{831}{791}$
225-205-0103	3		1	40	$\frac{2\,323}{2\,233}$	$\frac{2\,795}{2\,233}$	$\frac{2\,649}{2\,233}$	$\frac{2\,591}{2\,233}$	$\frac{2\,797}{2\,233}$	$\frac{2\,322}{2\,233}$	$\frac{2\,521}{2\,233}$	$\frac{2\,352}{2\,233}$
225-205-0104	4		1	90						$\frac{6\,020}{5\,804}$		$\frac{6\,087}{5\,804}$
225-205-0105	5		1	130						$\frac{9\,195}{8\,873}$		$\frac{9\,292}{8\,873}$
225-205-0106	6		1	180						$\frac{15\,170}{14\,677}$		$\frac{15\,304}{14\,677}$
225-205-0107	7		1	230						$\frac{24\,345}{23\,617}$		$\frac{24\,517}{23\,617}$

225-207.

225-205-0100	13015-2012									
225-205-0101	1		1	10	$\frac{774}{710}$	$\frac{778}{710}$	$\frac{773}{710}$	$\frac{756}{710}$	$\frac{886}{710}$	$\frac{757}{710}$
225-205-0102	2		1	13	$\frac{872}{791}$	$\frac{877}{791}$	$\frac{871}{791}$	$\frac{848}{791}$	$\frac{1\,018}{791}$	$\frac{850}{791}$
225-205-0103	3		1	40	$\frac{2\,478}{2\,233}$	$\frac{2\,494}{2\,233}$	$\frac{2\,476}{2\,233}$	$\frac{2\,405}{2\,233}$	$\frac{2\,926}{2\,233}$	$\frac{2\,411}{2\,233}$
225-205-0104	4		1	90	$\frac{6\,369}{5\,804}$		$\frac{6\,374}{5\,804}$	$\frac{6\,168}{5\,804}$		$\frac{6\,221}{5\,804}$
225-205-0105	5		1	130	$\frac{9\,700}{8\,873}$		$\frac{9\,706}{8\,873}$	$\frac{9\,408}{8\,873}$		$\frac{9\,485}{8\,873}$
225-205-0106	6		1	180	$\frac{15\,869}{14\,677}$		$\frac{15\,878}{14\,677}$	$\frac{15\,466}{14\,677}$		$\frac{15\,572}{14\,677}$
225-205-0107	7		1	230	$\frac{25\,238}{23\,617}$		$\frac{25\,250}{23\,617}$	$\frac{24\,723}{23\,617}$		$\frac{24\,858}{23\,617}$

8.04-08-2021

					,	,	,			
225-207-0100	13015-2012	3								
225-207-0101	, 0,1 3 , 15 937-92	3	1	2542	<u>108 036</u> 103 058	<u>137 976</u> 103 058	<u>128 704</u> 103 058	<u>125 032</u> 103 058	<u>138 163</u> 103 058	<u>107 943</u> 103 058

226.

226-1.

226-102.

					,	,	,				
226-102-0700	13015-2012										
226-102-0703	-8		1	50	<u>1 871</u> 1 778	<u>2 460</u> 1 778	<u>2 278</u> 1 778	<u>2 205</u> 1 778	<u>2 464</u> 1 778	<u>1 869</u> 1 778	<u>2 119</u> 1 778
226-102-0704	-9		1	210	<u>7 632</u> 7 246	<u>10 105</u> 7 246	<u>9 339</u> 7 246	<u>9 036</u> 7 246	<u>10 120</u> 7 246	<u>7 624</u> 7 246	<u>8 671</u> 7 246

226-103.

225-207-0100	13015-2012	3								
225-207-0101	, 0,1 3 , 15 937-92	3	1	2542	<u>120 614</u> 103 058	<u>109 838</u> 103 058	<u>117 876</u> 103 058	<u>118 872</u> 103 058	<u>117 500</u> 103 058	<u>114 324</u> 103 058

226-102-0700	13015-2012										
226-102-0703	-8		1	50	$\frac{1\,907}{1\,778}$	$\frac{2\,065}{1\,778}$	$\frac{2\,084}{1\,778}$	$\frac{2\,057}{1\,778}$	$\frac{1\,995}{1\,778}$	$\frac{2\,624}{1\,778}$	$\frac{1\,981}{1\,778}$
226-102-0704	-9		1	210	$\frac{7\,780}{7\,246}$	$\frac{8\,444}{7\,246}$	$\frac{8\,527}{7\,246}$	$\frac{8\,413}{7\,246}$	$\frac{8\,151}{7\,246}$	$\frac{10\,794}{7\,246}$	$\frac{8\,092}{7\,246}$

8.04-08-2021

225-207-0100	13015-2012	3				
225-207-0101	, 0,1 3 , 15 937-92	3	1	2542	<u>146 314</u> 103 058	<u>113 611</u> 103 058

					,	,	,						
226-103-1400	13015-2012												
226-103-1404	-1-20-50		1	240	$\frac{7\,847}{7\,423}$	$\frac{10\,673}{7\,423}$	$\frac{9\,798}{7\,423}$	$\frac{9\,451}{7\,423}$	$\frac{10\,691}{7\,423}$	$\frac{7\,838}{7\,423}$	$\frac{9\,034}{7\,423}$	$\frac{8\,017}{7\,423}$	$\frac{8\,776}{7\,423}$
226-103-1405	-1-18-50		1	220	$\frac{7\,283}{6\,892}$	$\frac{9\,874}{6\,892}$	$\frac{9\,071}{6\,892}$	$\frac{8\,753}{6\,892}$	$\frac{9\,890}{6\,892}$	$\frac{7\,274}{6\,892}$	$\frac{8\,371}{6\,892}$	$\frac{7\,438}{6\,892}$	$\frac{8\,134}{6\,892}$
226-103-1407	-2-20-40		1	80	$\frac{2\,997}{2\,849}$	$\frac{3\,940}{2\,849}$	$\frac{3\,648}{2\,849}$	$\frac{3\,532}{2\,849}$	$\frac{3\,945}{2\,849}$	$\frac{2\,994}{2\,849}$	$\frac{3\,393}{2\,849}$	$\frac{3\,054}{2\,849}$	$\frac{3\,307}{2\,849}$
226-103-1408	-2-20-25		1	60	$\frac{2\,465}{2\,350}$	$\frac{3\,172}{2\,350}$	$\frac{2\,953}{2\,350}$	$\frac{2\,867}{2\,350}$	$\frac{3\,176}{2\,350}$	$\frac{2\,463}{2\,350}$	$\frac{2\,762}{2\,350}$	$\frac{2\,508}{2\,350}$	$\frac{2\,698}{2\,350}$
226-103-1409	-2-18-25		1	50	$\frac{1\,924}{1\,830}$	$\frac{2\,513}{1\,830}$	$\frac{2\,330}{1\,830}$	$\frac{2\,258}{1\,830}$	$\frac{2\,516}{1\,830}$	$\frac{1\,922}{1\,830}$	$\frac{2\,171}{1\,830}$	$\frac{1\,959}{1\,830}$	$\frac{2\,117}{1\,830}$
226-103-1410	-5		1	190	$\frac{7\,313}{6\,956}$	$\frac{9\,550}{6\,956}$	$\frac{8\,857}{6\,956}$	$\frac{8\,583}{6\,956}$	$\frac{9\,564}{6\,956}$	$\frac{7\,306}{6\,956}$	$\frac{8\,253}{6\,956}$	$\frac{7\,447}{6\,956}$	$\frac{8\,048}{6\,956}$

226-105.

[illegible]

226-103-1400	13015-2012								
226-103-1404	-1-20-50		1	240	$\frac{8\,870}{7\,423}$	$\frac{8\,740}{7\,423}$	$\frac{8\,440}{7\,423}$	$\frac{11\,461}{7\,423}$	$\frac{8\,373}{7\,423}$
226-103-1405	-1-18-50		1	220	$\frac{8\,220}{6\,892}$	$\frac{8\,102}{6\,892}$	$\frac{7\,827}{6\,892}$	$\frac{10\,595}{6\,892}$	$\frac{7\,765}{6\,892}$
226-103-1407	-2-20-40		1	80	$\frac{3\,338}{2\,849}$	$\frac{3\,295}{2\,849}$	$\frac{3\,195}{2\,849}$	$\frac{4\,202}{2\,849}$	$\frac{3\,173}{2\,849}$
226-103-1408	-2-20-25		1	60	$\frac{2\,721}{2\,350}$	$\frac{2\,689}{2\,350}$	$\frac{2\,614}{2\,350}$	$\frac{3\,369}{2\,350}$	$\frac{2\,597}{2\,350}$
226-103-1409	-2-18-25		1	50	$\frac{2\,137}{1\,830}$	$\frac{2\,110}{1\,830}$	$\frac{2\,047}{1\,830}$	$\frac{2\,677}{1\,830}$	$\frac{2\,033}{1\,830}$
226-103-1410	-5		1	190	$\frac{8\,123}{6\,956}$	$\frac{8\,020}{6\,956}$	$\frac{7\,783}{6\,956}$	$\frac{10\,174}{6\,956}$	$\frac{7\,729}{6\,956}$

226-105-0100	13015-2012									

					,	,	,					
226-105-0101	6		1	60	<u>4 353</u> 4 200	<u>5 060</u> 4 200	<u>4 841</u> 4 200	<u>4 754</u> 4 200	<u>5 064</u> 4 200	<u>4 351</u> 4 200	<u>4 650</u> 4 200	<u>4 395</u> 4 200

8.04-08-2021

226-105-0101	6		1	60	$\frac{4\,585}{4\,200}$	$\frac{4\,609}{4\,200}$	$\frac{4\,576}{4\,200}$	$\frac{4\,501}{4\,200}$	$\frac{5\,256}{4\,200}$	$\frac{4\,485}{4\,200}$

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ
2022 ж. (2-шығарылым)**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 г. (Выпуск 2)**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная