

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год (Выпуск 2)

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Нур-Султан 2022

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 08.06.2022 ж. № 114-НҚ бұйрығымен 10.06.2022 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 08.06.2022 года № 114-НҚ с 10.06.2022 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	1
211-2.	1
211-4.	10
211-6.	10
212. , ,	10
212-5.	10
213.	16
213-1.	16
213-3. ,	19
221.	19
221-1.	19
222. ,	22
222-1. ,	22
222-2. ,	25
222-3. ,	26
225.	26
225-1.	26
225-2.	41
226.	59
226-1.	59

21.
211.
211-2.
211-201.

211-201-0100	200 1284-2004	3			
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 258</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 220</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 183</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 414</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 183</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 456</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 708</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 778</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3			
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 346</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 307</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 269</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 505</u>

8.04-08-2021

2

211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 269</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>4 529</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 786</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>4 857</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3			
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 437</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 398</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 359</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 599</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 359</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>4 605</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 867</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>4 939</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3			
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 531</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 492</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 452</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 697</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 452</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>4 684</u>

211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 951</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 024</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3			
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 630</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 590</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 549</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 799</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 549</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>4 766</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 038</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 113</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3			
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 680</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 640</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 599</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 851</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 599</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>4 808</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 083</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 158</u>

8.04-08-2021

4

211-201-0700	1200 1284-2004	3			
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 046</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 003</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 960</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 214</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 960</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 159</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 432</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 512</u>

211-202.

					-				-	-	-	-
211-202-0300	800 1284-2004	3										
211-202-0301	5-10	3	1	1400	<u>2 071</u> 1 645	<u>4 347</u> 3 254						
211-202-0302	5-20	3	1	1390	<u>2 056</u> 1 634	<u>4 340</u> 3 255						
211-202-0303	10-20	3	1	1380	<u>2 041</u> 1 622	<u>4 332</u> 3 254						

8.04-08-2021

					-	-	-	-	-	-	-
211-202-0300	800 1284-2004	3									
211-202-0301	5-10	3	1	1400							
211-202-0302	5-20	3	1	1390							
211-202-0303	10-20	3	1	1380							

				,	-
211-202-0300	800 1284-2004	3			
211-202-0301	5-10	3	1	1400	
211-202-0302	5-20	3	1	1390	
211-202-0303	10-20	3	1	1380	

					-			-	-	-	-
211-202-0304	20-40	3	1	1370	<u>2 027</u> 1 610	<u>3 251</u> 2 201					
211-202-0305	40	3	1	1350	<u>1 997</u> 1 587	<u>3 204</u> 2 169					
211-202-0400	1000 1284-2004	3									
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>2 649</u> 1 964	<u>3 443</u> 2 401	<u>2 083</u>	<u>3 662</u>	<u>4 096</u>	<u>6 238</u>	<u>3 282</u> <u>4 854</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>2 640</u> 1 961	<u>3 297</u> 2 265	<u>1 801</u>	<u>3 646</u>	<u>4 077</u>	<u>6 203</u>	<u>3 269</u> <u>4 830</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>2 632</u> 1 957	<u>3 299</u> 2 274	<u>1 798</u>	<u>3 630</u>	<u>4 058</u>	<u>6 695</u>	<u>3 255</u> <u>5 331</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>2 623</u> 1 953	<u>2 644</u> 1 639	<u>1 610</u>	<u>3 614</u>	<u>4 038</u>	<u>6 646</u>	<u>3 242</u> <u>5 292</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>2 606</u> 1 945	<u>2 609</u> 1 618	<u>1 602</u>	<u>3 581</u>	<u>3 959</u>	<u>6 065</u>	<u>3 175</u> <u>4 731</u>

211-205.

					-	-	-
211-205-0100	1215-2003						
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>12 354</u> 11 752	<u>12 930</u> 11 752	<u>12 930</u> 11 752
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>12 354</u> 11 752	<u>12 930</u> 11 752	<u>12 930</u> 11 752

					-	-	-	-	-	-	-
211-202-0304	20-40	3	1	1370							
211-202-0305	40	3	1	1350							
211-202-0400	1000 1284-2004	3									
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 238</u>	<u>2 912</u>	<u>3 766</u>	<u>4 271</u>	<u>4 408</u>	<u>3 366</u>	<u>3 898</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 203</u>	<u>2 892</u>	<u>3 473</u>	<u>4 251</u>	<u>4 111</u>	<u>3 358</u>	<u>3 886</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>6 159</u>	<u>2 881</u>	<u>3 458</u>	<u>4 230</u>	<u>4 091</u>	<u>3 612</u>	<u>4 137</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>6 134</u>	<u>2 870</u>	<u>3 256</u>	<u>4 210</u>	<u>3 886</u>	<u>3 597</u>	<u>4 117</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>6 025</u>	<u>2 848</u>	<u>3 115</u>	<u>4 169</u>	<u>3 845</u>	<u>3 323</u>	<u>3 836</u>

				,	-
211-202-0304	20-40	3	1	1370	
211-202-0305	40	3	1	1350	
211-202-0400	1000 1284-2004	3			
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 723</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 686</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>7 173</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>7 121</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>6 533</u>

					-	-	-
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>12 354</u> 11 752	<u>12 930</u> 11 752	<u>12 930</u> 11 752

211-4.
211-401.

					,	,	,	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3										
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 778</u>	<u>4 286</u>	<u>4 751</u>	<u>7 046</u>	<u>3 879</u>	<u>5 563</u>	<u>7 046</u>	
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>3 778</u>	<u>4 286</u>	<u>4 751</u>	<u>6 431</u>	<u>3 879</u>	<u>4 949</u>	<u>7 046</u>	

211-6.
211-601.

					,	,	,	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 679</u>	<u>3 746</u>	<u>3 374</u>	<u>6 272</u>	<u>3 374</u>	<u>5 001</u>	<u>6 272</u>	

212. , , ,
212-5.

					-	-	-	-		-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3										
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 472</u>	<u>5 582</u>	<u>4 118</u> 3 360	<u>4 939</u>	<u>3 370</u> 2 260	<u>6 271</u>	<u>4 143</u>	<u>4 713</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>3 472</u>	<u>5 582</u>	<u>4 118</u> 3 360	<u>4 939</u>	<u>3 370</u> 2 260	<u>6 271</u>	<u>4 143</u>	<u>4 406</u>

					-	-	-	-		-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>2 630</u>	<u>5 134</u>	<u>2 976</u>	<u>4 530</u>	<u>6 194</u>	<u>6 133</u>	<u>3 793</u>	<u>4 057</u>

				,	-
211-401-0100	8736-2014	3			
211-401-0101		3	1	1500	<u>7 566</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>7 566</u>

				,	-
211-601-0100	- 23735-2014	3			
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 272</u>

212-501.

							-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>16 640</u> 15 953	<u>18 210</u> 15 953	<u>18 210</u> 15 953	<u>18 210</u> 15 953	<u>18 210</u> 15 953	<u>18 210</u> 15 953	<u>18 210</u> 15 953
212-501-0102	, II		1	1000	<u>16 482</u> 15 798	<u>18 052</u> 15 798	<u>18 052</u> 15 798	<u>18 052</u> 15 798	<u>18 052</u> 15 798	<u>18 052</u> 15 798	<u>18 052</u> 15 798
212-501-0103	, I		1	1000	<u>17 189</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272
212-501-0104	, II		1	1000	<u>17 189</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>18 448</u> 17 726	<u>20 018</u> 17 726	<u>20 018</u> 17 726	<u>20 018</u> 17 726	<u>20 018</u> 17 726	<u>20 018</u> 17 726	<u>20 018</u> 17 726
212-501-0202	, II		1	1000	<u>18 272</u> 17 554	<u>19 843</u> 17 554	<u>19 843</u> 17 554	<u>19 843</u> 17 554	<u>19 843</u> 17 554	<u>19 843</u> 17 554	<u>19 843</u> 17 554
212-501-0203	, I		1	1000	<u>19 034</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080
212-501-0204	, II		1	1000	<u>19 034</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080
212-501-0206	, I		1	1000	<u>18 995</u> 18 263	<u>20 566</u> 18 263	<u>20 566</u> 18 263	<u>20 566</u> 18 263	<u>20 566</u> 18 263	<u>20 566</u> 18 263	<u>20 566</u> 18 263
212-501-0207	, II		1	1000	<u>18 995</u> 18 263	<u>20 566</u> 18 263	<u>20 566</u> 18 263	<u>20 566</u> 18 263	<u>20 566</u> 18 263	<u>20 566</u> 18 263	<u>20 566</u> 18 263

					-	-	-	-		-	-	-
212-501-0100	1225-2019											
212-501-0101	, I		1	1000	<u>18 210</u> 15 953	<u>17 706</u> 15 953	<u>17 706</u> 15 953	<u>17 706</u> 15 953	<u>17 377</u> 15 953	<u>18 210</u> 15 953	<u>18 210</u> 15 953	<u>18 210</u> 15 953
212-501-0102	, II		1	1000	<u>18 052</u> 15 798	<u>17 548</u> 15 798	<u>17 548</u> 15 798	<u>17 548</u> 15 798	<u>17 219</u> 15 798	<u>18 052</u> 15 798	<u>18 052</u> 15 798	<u>18 052</u> 15 798
212-501-0103	, I		1	1000	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 032</u> 16 272	<u>18 032</u> 16 272	<u>18 032</u> 16 272	<u>17 702</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272
212-501-0104	, II		1	1000	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 032</u> 16 272	<u>18 032</u> 16 272	<u>18 032</u> 16 272	<u>17 702</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272
212-501-0200	1225-2019											
212-501-0201	, I		1	1000	<u>20 018</u> 17 726	<u>19 514</u> 17 726	<u>19 514</u> 17 726	<u>19 514</u> 17 726	<u>19 185</u> 17 726	<u>20 018</u> 17 726	<u>20 018</u> 17 726	<u>20 018</u> 17 726
212-501-0202	, II		1	1000	<u>19 843</u> 17 554	<u>19 339</u> 17 554	<u>19 339</u> 17 554	<u>19 339</u> 17 554	<u>19 009</u> 17 554	<u>19 843</u> 17 554	<u>19 843</u> 17 554	<u>19 843</u> 17 554
212-501-0203	, I		1	1000	<u>20 380</u> 18 080	<u>19 876</u> 18 080	<u>19 876</u> 18 080	<u>19 876</u> 18 080	<u>19 547</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080
212-501-0204	, II		1	1000	<u>20 380</u> 18 080	<u>19 876</u> 18 080	<u>19 876</u> 18 080	<u>19 876</u> 18 080	<u>19 547</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080
212-501-0206	, I		1	1000	<u>20 566</u> 18 263	<u>20 062</u> 18 263	<u>20 062</u> 18 263	<u>20 062</u> 18 263	<u>19 733</u> 18 263	<u>20 566</u> 18 263	<u>20 566</u> 18 263	<u>20 566</u> 18 263
212-501-0207	, II		1	1000	<u>20 566</u> 18 263	<u>20 062</u> 18 263	<u>20 062</u> 18 263	<u>20 062</u> 18 263	<u>19 733</u> 18 263	<u>20 566</u> 18 263	<u>20 566</u> 18 263	<u>20 566</u> 18 263

					-
212-501-0100	1225-2019				
212-501-0101	, I		1	1000	<u>18 210</u> 15 953
212-501-0102	, II		1	1000	<u>18 052</u> 15 798
212-501-0103	, I		1	1000	<u>18 536</u> 16 272
212-501-0104	, II		1	1000	<u>18 536</u> 16 272
212-501-0200	1225-2019				
212-501-0201	, I		1	1000	<u>20 018</u> 17 726
212-501-0202	, II		1	1000	<u>19 843</u> 17 554
212-501-0203	, I		1	1000	<u>20 380</u> 18 080
212-501-0204	, II		1	1000	<u>20 380</u> 18 080
212-501-0206	, I		1	1000	<u>20 566</u> 18 263
212-501-0207	, II		1	1000	<u>20 566</u> 18 263

					,	,	.	-	-	-	-	-
212-501-0400	1225-2019											
212-501-0401	I		1	1000	<u>17 189</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272
212-501-0402	II		1	1000	<u>17 189</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272

212-503.

-

					,	,	.	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002											
212-503-0101	-10		1	1000	<u>26 565</u> 24 144	<u>26 255</u> 24 144	<u>26 565</u> 24 144	<u>26 565</u> 24 144	<u>26 022</u> 24 144	<u>26 565</u> 24 144	<u>26 565</u> 24 144	<u>26 565</u> 24 144
212-503-0102	-15		1	1000	<u>24 954</u> 22 564	<u>24 643</u> 22 564	<u>24 954</u> 22 564	<u>24 954</u> 22 564	<u>24 411</u> 22 564	<u>24 954</u> 22 564	<u>24 954</u> 22 564	<u>24 954</u> 22 564
212-503-0103	-20		1	1000	<u>24 068</u> 21 696	<u>23 758</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>23 526</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696

213.**213-1.****213-101.**

					,	,	.	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

8.04-08-2021

					-	-	-	-		-	-	-
212-501-0400	1225-2019											
212-501-0401	I		1	1000	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 032</u> 16 272	<u>18 032</u> 16 272	<u>18 032</u> 16 272	<u>17 702</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272
212-501-0402	II		1	1000	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 032</u> 16 272	<u>18 032</u> 16 272	<u>18 032</u> 16 272	<u>17 702</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272	<u>18 536</u> 16 272

					-	-	-	-		-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002											
212-503-0101	-10		1	1000	<u>25 712</u> 24 144	<u>26 565</u> 24 144	<u>25 263</u> 24 144	<u>26 565</u> 24 144	<u>26 565</u> 24 144	<u>26 565</u> 24 144	<u>25 398</u> 24 144	<u>26 119</u> 24 144
212-503-0102	-15		1	1000	<u>24 101</u> 22 564	<u>24 954</u> 22 564	<u>23 652</u> 22 564	<u>24 954</u> 22 564	<u>24 954</u> 22 564	<u>24 954</u> 22 564	<u>23 787</u> 22 564	<u>24 508</u> 22 564
212-503-0103	-20		1	1000	<u>23 216</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>22 767</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>22 901</u> 21 696	<u>23 623</u> 21 696

					-	-	-	-		-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---

				,	-
212-501-0400	1225-2019				
212-501-0401	I		1	1000	<u>18 536</u> 16 272
212-501-0402	II		1	1000	<u>18 536</u> 16 272

				,	-
212-503-0100	- 31015-2002				
212-503-0101	-10		1	1000	<u>26 565</u> 24 144
212-503-0102	-15		1	1000	<u>24 954</u> 22 564
212-503-0103	-20		1	1000	<u>24 068</u> 21 696

				,	-
--	--	--	--	---	---

8.04-08-2021

							-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>49 547</u> 45 201	<u>60 736</u> 45 201	<u>58 823</u> 45 201	<u>69 055</u> 45 201	<u>67 494</u> 45 201	<u>69 055</u> 45 201	<u>69 055</u> 45 201
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>83 842</u> 67 801	<u>77 480</u> 67 801	<u>79 065</u> 67 801	<u>89 370</u> 67 801	<u>76 291</u> 67 801	<u>81 808</u> 67 801	<u>90 389</u> 67 801

213-3. , ,
213-301.

							-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>30 517</u> 25 313	<u>28 482</u> 25 313	<u>28 989</u> 25 313	<u>32 286</u> 25 313	<u>28 101</u> 25 313	<u>29 866</u> 25 313	<u>32 612</u> 25 313

22.
221.
221-1.

					-	-	-	-		-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .										
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>58 249</u> 45 201	<u>54 030</u> 45 201	<u>63 509</u> 45 201	<u>69 055</u> 45 201	<u>52 037</u> 45 201	<u>57 102</u> 45 201	<u>64 832</u> 45 201	<u>67 311</u> 45 201
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .										
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>74 706</u> 67 801	<u>81 896</u> 67 801	<u>72 930</u> 67 801	<u>79 685</u> 67 801	<u>86 231</u> 67 801	<u>85 700</u> 67 801	<u>73 361</u> 67 801	<u>76 787</u> 67 801

					-	-	-	-		-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3										
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>27 594</u> 25 313	<u>29 895</u> 25 313	<u>27 026</u> 25 313	<u>29 187</u> 25 313	<u>31 480</u> 25 313	<u>31 112</u> 25 313	<u>27 164</u> 25 313	<u>28 260</u> 25 313

8.04-08-2021

				,	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .			
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>69 055</u> 45 201
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .			
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>89 794</u> 67 801

				,	-
213-301-0100	() 31360-2007	3			
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 422</u> 25 313

221-102.

							-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3									
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>23 887</u> 21 229	<u>33 785</u> 26 327	<u>34 190</u> 26 327	<u>43 935</u> 26 327	<u>34 516</u> 26 327	<u>38 491</u> 26 327	<u>44 637</u> 26 327

222.**222-1.****222-101.**

					,	.	-	-	-	-	-	
222-101-0100	13015-2012	3										
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>111 382</u> 98 877	<u>106 821</u> 98 877	<u>107 957</u> 98 877	<u>115 344</u> 98 877	<u>105 969</u> 98 877	<u>109 923</u> 98 877	<u>116 136</u> 98 877	<u>104 832</u> 98 877

222-103.

						-	-
222-103-0100	27108-86	.					
222-103-0101	1 3	.	1	2562	<u>436 957</u> 423 080	<u>434 756</u> 423 080	<u>439 055</u> 423 080
222-103-0102	2 3	.	1	5225	<u>670 458</u> 646 486	<u>665 971</u> 646 486	<u>674 738</u> 646 486

8.04-08-2021

					-	-	-	-		-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>31 940</u> 26 327	<u>32 401</u> 25 179	<u>32 376</u> 26 327	<u>37 021</u> 26 327	<u>32 857</u> 25 179	<u>34 674</u> 25 179	<u>32 560</u> 26 327	<u>34 724</u> 26 327

					-	-	-		-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3										
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>109 987</u> 98 877	<u>103 975</u> 98 877	<u>108 401</u> 98 877	<u>113 538</u> 98 877	<u>112 714</u> 98 877	<u>103 868</u> 98 877	<u>106 324</u> 98 877	<u>115 649</u> 98 877

8.04-08-2021

24

				,	-
221-102-0100	13579-2018	3			
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>41 982</u> 26 327

					-		-
222-103-0103	33	.	1	4635	<u>603 166</u> 581 735	<u>599 185</u> 581 735	<u>606 962</u> 581 735
222-103-0400	13015-2012	.					
222-103-0401	1	.	1	5780	<u>510 149</u> 488 170	<u>505 185</u> 488 170	<u>514 883</u> 488 170
222-103-0402	2	.	1	1042	<u>165 414</u> 160 011	<u>164 519</u> 160 011	<u>166 267</u> 160 011
222-103-0403	3	.	1	7469	<u>646 039</u> 617 896	<u>639 625</u> 617 896	<u>652 157</u> 617 896
222-103-0404	4	.	1	5073	<u>453 329</u> 433 929	<u>448 972</u> 433 929	<u>457 484</u> 433 929
222-103-0405	5	.	1	4020	<u>397 621</u> 381 496	<u>394 169</u> 381 496	<u>400 914</u> 381 496
222-103-0406	6	.	1	5175	<u>516 247</u> 495 402	<u>511 802</u> 495 402	<u>520 486</u> 495 402
222-103-0407	7	.	1	436	<u>144 769</u> 141 027	<u>144 394</u> 141 027	<u>145 126</u> 141 027
222-103-0408	8	.	1	5217	<u>507 115</u> 486 362	<u>502 634</u> 486 362	<u>511 388</u> 486 362
222-103-0409	9	.	1	3338	<u>344 543</u> 330 871	<u>341 676</u> 330 871	<u>347 277</u> 330 871
222-103-0410	10	.	1	3348	<u>344 564</u> 330 871	<u>341 688</u> 330 871	<u>347 306</u> 330 871

222-2.

,

222-203.

							-	-	-	-	-
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0302	6 9561-2016	2	1	300	$\frac{8\,593}{8\,155}$	$\frac{8\,708}{7\,655}$	$\frac{8\,729}{7\,655}$	$\frac{10\,034}{7\,655}$	$\frac{8\,862}{7\,655}$	$\frac{9\,357}{7\,655}$	$\frac{10\,118}{7\,655}$
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{9\,789}{9\,324}$	$\frac{9\,659}{8\,738}$	$\frac{9\,785}{8\,738}$	$\frac{10\,731}{8\,738}$	$\frac{9\,584}{8\,738}$	$\frac{10\,068}{8\,738}$	$\frac{10\,826}{8\,738}$
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	$\frac{10\,713}{10\,115}$	$\frac{11\,419}{10\,456}$	$\frac{11\,562}{10\,456}$	$\frac{12\,495}{10\,456}$	$\frac{11\,311}{10\,456}$	$\frac{11\,811}{10\,456}$	$\frac{12\,595}{10\,456}$

222-3.**222-301.**

							-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{6\,620}{6\,113}$	$\frac{6\,453}{6\,113}$	$\frac{6\,495}{6\,113}$	$\frac{6\,765}{6\,113}$	$\frac{6\,422}{6\,113}$	$\frac{6\,567}{6\,113}$	$\frac{6\,794}{6\,113}$

225.**225-1.**

					-	-	-	-		-	-	-
222-203-0300	9561-2016	2										
222-203-0302	6 9561-2016	2	1	300	<u>8 484</u> 7 655	<u>9 128</u> 8 247	<u>8 590</u> 7 655	<u>9 176</u> 7 655	<u>9 005</u> 8 247	<u>9 389</u> 8 247	<u>8 625</u> 7 655	<u>8 882</u> 7 655
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>9 419</u> 8 738	<u>10 034</u> 8 914	<u>9 337</u> 8 738	<u>9 882</u> 8 738	<u>10 220</u> 8 914	<u>10 336</u> 8 914	<u>9 330</u> 8 738	<u>9 625</u> 8 738
222-203-0400	9561-2016	2										
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>11 168</u> 10 456	<u>11 695</u> 10 456	<u>11 060</u> 10 456	<u>11 618</u> 10 456	<u>11 962</u> 10 456	<u>12 017</u> 10 456	<u>11 046</u> 10 456	<u>11 356</u> 10 456

					-	-	-	-		-	-	-
222-301-0100	8717-2016											
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 381</u> 6 113	<u>6 569</u> 6 113	<u>6 349</u> 6 113	<u>6 511</u> 6 113	<u>6 699</u> 6 113	<u>6 669</u> 6 113	<u>6 345</u> 6 113	<u>6 435</u> 6 113

				,	-
222-203-0300	9561-2016	2			
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300	<u>9 701</u> 7 655
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>10 727</u> 8 738
222-203-0400	9561-2016	2			
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	<u>12 533</u> 10 456

				,	-
222-301-0100	8717-2016				
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 776</u> 6 113

225-101.

							-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>5 806</u> 5 153	<u>5 568</u> 5 153	<u>5 627</u> 5 153	<u>6 013</u> 5 153	<u>5 523</u> 5 153	<u>5 730</u> 5 153	<u>6 055</u> 5 153
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>7 974</u> 6 780	<u>7 516</u> 6 780	<u>7 630</u> 6 780	<u>8 372</u> 6 780	<u>7 430</u> 6 780	<u>7 827</u> 6 780	<u>8 452</u> 6 780
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>11 475</u> 9 673	<u>10 778</u> 9 673	<u>10 952</u> 9 673	<u>12 080</u> 9 673	<u>10 648</u> 9 673	<u>11 252</u> 9 673	<u>12 201</u> 9 673
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>5 918</u> 4 972	<u>5 551</u> 4 972	<u>5 643</u> 4 972	<u>6 237</u> 4 972	<u>5 483</u> 4 972	<u>5 801</u> 4 972	<u>6 300</u> 4 972
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>10 638</u> 8 769	<u>9 904</u> 8 769	<u>10 087</u> 8 769	<u>11 275</u> 8 769	<u>9 767</u> 8 769	<u>10 403</u> 8 769	<u>11 402</u> 8 769
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>14 382</u> 13 560	<u>14 972</u> 13 090	<u>15 130</u> 13 090	<u>17 327</u> 13 090	<u>15 023</u> 13 090	<u>15 995</u> 13 090	<u>17 506</u> 13 090
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>15 672</u> 12 626	<u>14 462</u> 12 626	<u>14 764</u> 12 626	<u>16 724</u> 12 626	<u>14 236</u> 12 626	<u>15 285</u> 12 626	<u>16 934</u> 12 626
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>18 807</u> 17 538	<u>20 736</u> 17 683	<u>20 999</u> 17 683	<u>24 661</u> 17 683	<u>20 822</u> 17 683	<u>22 442</u> 17 683	<u>24 959</u> 17 683
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>22 590</u> 18 080	<u>20 793</u> 18 080	<u>21 241</u> 18 080	<u>24 152</u> 18 080	<u>20 457</u> 18 080	<u>22 016</u> 18 080	<u>24 464</u> 18 080
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>26 993</u> 25 132	<u>30 994</u> 26 470	<u>31 384</u> 26 470	<u>36 803</u> 26 470	<u>31 122</u> 26 470	<u>33 519</u> 26 470	<u>37 245</u> 26 470
225-101-0114	15-3	.	1	1200	<u>12 456</u> 7 232	<u>10 256</u> 7 232	<u>10 804</u> 7 232	<u>14 368</u> 7 232	<u>9 844</u> 7 232	<u>11 753</u> 7 232	<u>14 750</u> 7 232
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>17 732</u> 10 848	<u>14 844</u> 10 848	<u>15 563</u> 10 848	<u>20 242</u> 10 848	<u>14 304</u> 10 848	<u>16 808</u> 10 848	<u>20 743</u> 10 848
225-101-0200	8020-2016	.									

[illegible]

					-
225-101-0100	8020-2016	.			
225-101-0101	7-3	.	1	130	$\frac{6\,029}{5\,153}$
225-101-0102	7-6	.	1	250	$\frac{8\,403}{6\,780}$
225-101-0103	7-9	.	1	380	$\frac{12\,127}{9\,673}$
225-101-0104	10-3	.	1	200	$\frac{6\,261}{4\,972}$
225-101-0105	10-6	.	1	400	$\frac{11\,324}{8\,769}$
225-101-0106	10-9	.	1	600	$\frac{17\,030}{13\,090}$
225-101-0108	15-6	.	1	660	$\frac{16\,805}{12\,626}$
225-101-0109	15-9	.	1	1000	$\frac{24\,166}{17\,683}$
225-101-0110	20-6	.	1	980	$\frac{24\,272}{18\,080}$
225-101-0111	20-9	.	1	1480	$\frac{36\,071}{26\,470}$
225-101-0114	15-3	.	1	1200	$\frac{14\,515}{7\,232}$
225-101-0115	20-3	.	1	1575	$\frac{20\,434}{10\,848}$
225-101-0200	8020-2016	.			

							-	-	-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	<u>5 952</u> 5 628	<u>5 860</u> 5 628	<u>5 883</u> 5 628	<u>6 031</u> 5 628	<u>5 843</u> 5 628	<u>5 922</u> 5 628	<u>6 047</u> 5 628
225-101-0500	8020-2016	.									
225-101-0501	10-9	.	1	1097,5	<u>15 761</u> 14 464	<u>17 387</u> 14 464	<u>17 888</u> 14 464	<u>21 148</u> 14 464	<u>17 010</u> 14 464	<u>18 756</u> 14 464	<u>21 497</u> 14 464
225-101-0502	15-9	.	1	1855	<u>33 054</u> 30 737	<u>35 802</u> 30 737	<u>36 649</u> 30 737	<u>42 159</u> 30 737	<u>35 166</u> 30 737	<u>38 116</u> 30 737	<u>42 749</u> 30 737
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>17 979</u> 17 222	<u>16 187</u> 14 645	<u>16 283</u> 14 645	<u>18 009</u> 14 645	<u>16 274</u> 14 645	<u>17 006</u> 14 645	<u>18 141</u> 14 645
225-101-0602	15	.	1	950	<u>29 688</u> 28 251	<u>29 538</u> 26 375	<u>29 743</u> 26 375	<u>33 385</u> 26 375	<u>29 722</u> 26 375	<u>31 268</u> 26 375	<u>33 664</u> 26 375
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>63 600</u> 61 021	<u>54 766</u> 49 775	<u>55 156</u> 49 775	<u>60 575</u> 49 775	<u>54 894</u> 49 775	<u>57 291</u> 49 775	<u>61 017</u> 49 775
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>14 522</u> 14 012	<u>13 071</u> 12 227	<u>13 185</u> 12 227	<u>13 928</u> 12 227	<u>12 985</u> 12 227	<u>13 383</u> 12 227	<u>14 008</u> 12 227
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 671</u> 18 080	<u>16 491</u> 15 579	<u>16 605</u> 15 579	<u>17 347</u> 15 579	<u>16 405</u> 15 579	<u>16 802</u> 15 579	<u>17 427</u> 15 579
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>34 281</u> 32 997	<u>28 026</u> 25 878	<u>28 337</u> 25 878	<u>30 357</u> 25 878	<u>27 793</u> 25 878	<u>28 875</u> 25 878	<u>30 573</u> 25 878
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>37 047</u> 35 709	<u>36 671</u> 34 353	<u>36 982</u> 34 353	<u>39 002</u> 34 353	<u>36 438</u> 34 353	<u>37 519</u> 34 353	<u>39 218</u> 34 353
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>42 971</u> 36 402	<u>40 441</u> 36 402	<u>41 071</u> 36 402	<u>45 170</u> 36 402	<u>39 968</u> 36 402	<u>42 162</u> 36 402	<u>45 609</u> 36 402
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>57 433</u> 50 580	<u>54 902</u> 50 580	<u>55 533</u> 50 580	<u>59 632</u> 50 580	<u>54 429</u> 50 580	<u>56 624</u> 50 580	<u>60 071</u> 50 580

					-	-	-	-		-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	<u>5 820</u> 5 628	<u>5 924</u> 5 628	<u>5 803</u> 5 628	<u>5 892</u> 5 628	<u>5 995</u> 5 628	<u>5 978</u> 5 628	<u>5 801</u> 5 628	<u>5 850</u> 5 628
225-101-0500	8020-2016	.										
225-101-0501	10-9	.	1	1097,5	<u>16 509</u> 14 464	<u>17 073</u> 14 464	<u>16 130</u> 14 464	<u>18 084</u> 14 464	<u>16 130</u> 14 464	<u>17 972</u> 14 464	<u>16 083</u> 14 464	<u>17 167</u> 14 464
225-101-0502	15-9	.	1	1855	<u>34 318</u> 30 737	<u>35 272</u> 30 737	<u>33 679</u> 30 737	<u>36 980</u> 30 737	<u>33 679</u> 30 737	<u>36 791</u> 30 737	<u>33 599</u> 30 737	<u>35 431</u> 30 737
225-101-0600	8020-2016	.										
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 842</u> 14 645	<u>16 240</u> 14 645	<u>15 884</u> 14 645	<u>16 733</u> 14 645	<u>16 410</u> 14 645	<u>16 671</u> 14 645	<u>15 909</u> 14 645	<u>16 316</u> 14 645
225-101-0602	15	.	1	950	<u>28 811</u> 26 375	<u>29 650</u> 26 375	<u>28 898</u> 26 375	<u>30 692</u> 26 375	<u>30 009</u> 26 375	<u>30 560</u> 26 375	<u>28 952</u> 26 375	<u>29 812</u> 26 375
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>53 623</u> 49 775	<u>55 283</u> 49 775	<u>53 630</u> 49 775	<u>56 392</u> 49 775	<u>56 153</u> 49 775	<u>56 741</u> 49 775	<u>53 684</u> 49 775	<u>55 048</u> 49 775
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>12 871</u> 12 227	<u>13 292</u> 12 227	<u>12 785</u> 12 227	<u>13 230</u> 12 227	<u>13 506</u> 12 227	<u>13 549</u> 12 227	<u>12 774</u> 12 227	<u>13 021</u> 12 227
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>16 291</u> 15 579	<u>16 679</u> 15 579	<u>16 204</u> 15 579	<u>16 649</u> 15 579	<u>16 845</u> 15 579	<u>16 930</u> 15 579	<u>16 194</u> 15 579	<u>16 441</u> 15 579
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>27 483</u> 25 878	<u>28 627</u> 25 878	<u>27 248</u> 25 878	<u>28 459</u> 25 878	<u>29 209</u> 25 878	<u>29 326</u> 25 878	<u>27 219</u> 25 878	<u>27 890</u> 25 878
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>36 127</u> 34 353	<u>37 007</u> 34 353	<u>35 893</u> 34 353	<u>37 103</u> 34 353	<u>37 200</u> 34 353	<u>37 658</u> 34 353	<u>35 864</u> 34 353	<u>36 535</u> 34 353
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>39 337</u> 36 402	<u>42 197</u> 36 402	<u>38 861</u> 36 402	<u>41 317</u> 36 402	<u>44 168</u> 36 402	<u>43 710</u> 36 402	<u>38 802</u> 36 402	<u>40 165</u> 36 402
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>53 799</u> 50 580	<u>56 659</u> 50 580	<u>53 323</u> 50 580	<u>55 779</u> 50 580	<u>58 629</u> 50 580	<u>58 172</u> 50 580	<u>53 264</u> 50 580	<u>54 626</u> 50 580

					-
225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 037</u> 5 628
225-101-0500	8020-2016	.			
225-101-0501	10-9	.	1	1097,5	<u>21 282</u> 14 464
225-101-0502	15-9	.	1	1855	<u>42 386</u> 30 737
225-101-0600	8020-2016	.			
225-101-0601	10	.	1	450	<u>17 717</u> 14 645
225-101-0602	15	.	1	950	<u>32 769</u> 26 375
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>59 843</u> 49 775
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>13 959</u> 12 227
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>17 378</u> 15 579
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>30 440</u> 25 878
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>39 085</u> 34 353
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>45 339</u> 36 402
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>59 801</u> 50 580

225-104.

							-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>14 603</u> 12 656	<u>13 869</u> 12 656	<u>14 052</u> 12 656	<u>15 240</u> 12 656	<u>13 732</u> 12 656	<u>14 368</u> 12 656	<u>15 367</u> 12 656
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>156 546</u> 141 027	<u>151 044</u> 141 027	<u>152 415</u> 141 027	<u>161 326</u> 141 027	<u>150 016</u> 141 027	<u>154 787</u> 141 027	<u>162 281</u> 141 027
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>312 669</u> 282 054	<u>301 849</u> 282 054	<u>304 545</u> 282 054	<u>322 069</u> 282 054	<u>299 827</u> 282 054	<u>309 209</u> 282 054	<u>323 947</u> 282 054
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>46 151</u> 40 681	<u>44 133</u> 40 681	<u>44 636</u> 40 681	<u>47 903</u> 40 681	<u>43 756</u> 40 681	<u>45 506</u> 40 681	<u>48 253</u> 40 681
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>91 878</u> 81 362	<u>88 027</u> 81 362	<u>88 986</u> 81 362	<u>95 224</u> 81 362	<u>87 307</u> 81 362	<u>90 646</u> 81 362	<u>95 892</u> 81 362
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>112 164</u> 101 250	<u>108 313</u> 101 250	<u>109 273</u> 101 250	<u>115 510</u> 101 250	<u>107 593</u> 101 250	<u>110 933</u> 101 250	<u>116 178</u> 101 250
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>224 329</u> 202 500	<u>216 626</u> 202 500	<u>218 545</u> 202 500	<u>231 020</u> 202 500	<u>215 187</u> 202 500	<u>221 865</u> 202 500	<u>232 357</u> 202 500
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>227 095</u> 205 212	<u>219 392</u> 205 212	<u>221 311</u> 205 212	<u>233 787</u> 205 212	<u>217 953</u> 205 212	<u>224 632</u> 205 212	<u>235 123</u> 205 212
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>576 225</u> 523 426	<u>557 885</u> 523 426	<u>562 455</u> 523 426	<u>592 157</u> 523 426	<u>554 458</u> 523 426	<u>570 360</u> 523 426	<u>595 340</u> 523 426

					-	-	-	-		-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>13 549</u> 12 656	<u>14 378</u> 12 656	<u>13 411</u> 12 656	<u>14 123</u> 12 656	<u>14 949</u> 12 656	<u>14 817</u> 12 656	<u>13 394</u> 12 656
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>148 645</u> 141 027	<u>154 863</u> 141 027	<u>147 611</u> 141 027	<u>152 951</u> 141 027	<u>159 147</u> 141 027	<u>158 153</u> 141 027	<u>147 483</u> 141 027
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>297 131</u> 282 054	<u>309 359</u> 282 054	<u>295 097</u> 282 054	<u>305 598</u> 282 054	<u>317 785</u> 282 054	<u>315 829</u> 282 054	<u>294 844</u> 282 054
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>43 254</u> 40 681	<u>45 534</u> 40 681	<u>42 874</u> 40 681	<u>44 832</u> 40 681	<u>47 104</u> 40 681	<u>46 740</u> 40 681	<u>42 827</u> 40 681
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>86 348</u> 81 362	<u>90 700</u> 81 362	<u>85 624</u> 81 362	<u>89 361</u> 81 362	<u>93 699</u> 81 362	<u>93 003</u> 81 362	<u>85 534</u> 81 362
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>106 634</u> 101 250	<u>110 986</u> 101 250	<u>105 910</u> 101 250	<u>109 647</u> 101 250	<u>113 985</u> 101 250	<u>113 289</u> 101 250	<u>105 820</u> 101 250
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>213 267</u> 202 500	<u>221 972</u> 202 500	<u>211 819</u> 202 500	<u>219 295</u> 202 500	<u>227 970</u> 202 500	<u>226 578</u> 202 500	<u>211 639</u> 202 500
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>216 034</u> 205 212	<u>224 739</u> 205 212	<u>214 586</u> 205 212	<u>222 061</u> 205 212	<u>230 736</u> 205 212	<u>229 344</u> 205 212	<u>214 406</u> 205 212
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>549 888</u> 523 426	<u>570 615</u> 523 426	<u>546 441</u> 523 426	<u>564 240</u> 523 426	<u>584 895</u> 523 426	<u>581 580</u> 523 426	<u>546 012</u> 523 426

					-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.				
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>13 789</u> 12 656	<u>15 289</u> 12 656
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>150 445</u> 141 027	<u>161 693</u> 141 027
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>300 669</u> 282 054	<u>322 792</u> 282 054
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>43 913</u> 40 681	<u>48 038</u> 40 681
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>87 607</u> 81 362	<u>95 481</u> 81 362
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>107 893</u> 101 250	<u>115 767</u> 101 250
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>215 786</u> 202 500	<u>231 534</u> 202 500
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.				
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>218 553</u> 205 212	<u>234 301</u> 205 212
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>555 886</u> 523 426	<u>593 381</u> 523 426

							-	-	-	-	-
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>215 954</u> 193 460	<u>207 885</u> 193 460	<u>209 895</u> 193 460	<u>222 964</u> 193 460	<u>206 377</u> 193 460	<u>213 374</u> 193 460	<u>224 365</u> 193 460
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>553 671</u> 501 730	<u>535 515</u> 501 730	<u>540 039</u> 501 730	<u>569 444</u> 501 730	<u>532 122</u> 501 730	<u>547 865</u> 501 730	<u>572 595</u> 501 730

225-109.

							-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>76 051</u> 64 185	<u>71 467</u> 64 185	<u>72 609</u> 64 185	<u>80 035</u> 64 185	<u>70 610</u> 64 185	<u>74 585</u> 64 185	<u>80 830</u> 64 185
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>126 586</u> 106 674	<u>118 884</u> 106 674	<u>120 803</u> 106 674	<u>133 278</u> 106 674	<u>117 444</u> 106 674	<u>124 123</u> 106 674	<u>134 614</u> 106 674
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>125 815</u> 107 578	<u>118 846</u> 107 578	<u>120 582</u> 107 578	<u>131 869</u> 107 578	<u>117 544</u> 107 578	<u>123 586</u> 107 578	<u>133 079</u> 107 578
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>211 012</u> 179 900	<u>199 091</u> 179 900	<u>202 062</u> 179 900	<u>221 368</u> 179 900	<u>196 864</u> 179 900	<u>207 200</u> 179 900	<u>223 437</u> 179 900
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>90 231</u> 76 842	<u>85 096</u> 76 842	<u>86 375</u> 76 842	<u>94 692</u> 76 842	<u>84 136</u> 76 842	<u>88 589</u> 76 842	<u>95 583</u> 76 842

					-	-	-	-		-	-
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>204 366</u> 193 460	<u>213 486</u> 193 460	<u>202 849</u> 193 460	<u>210 681</u> 193 460	<u>219 769</u> 193 460	<u>218 310</u> 193 460	<u>202 661</u> 193 460
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>527 598</u> 501 730	<u>548 117</u> 501 730	<u>524 185</u> 501 730	<u>541 806</u> 501 730	<u>562 255</u> 501 730	<u>558 973</u> 501 730	<u>523 761</u> 501 730

					-	-	-	-		-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>69 467</u> 64 185	<u>74 649</u> 64 185	<u>68 605</u> 64 185	<u>73 055</u> 64 185	<u>78 219</u> 64 185	<u>77 390</u> 64 185	<u>68 498</u> 64 185
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>115 525</u> 106 674	<u>124 230</u> 106 674	<u>114 077</u> 106 674	<u>121 552</u> 106 674	<u>130 228</u> 106 674	<u>128 835</u> 106 674	<u>113 897</u> 106 674
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>115 807</u> 107 578	<u>123 683</u> 107 578	<u>114 497</u> 107 578	<u>121 261</u> 107 578	<u>129 110</u> 107 578	<u>127 850</u> 107 578	<u>114 334</u> 107 578
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>193 893</u> 179 900	<u>207 366</u> 179 900	<u>191 652</u> 179 900	<u>203 222</u> 179 900	<u>216 648</u> 179 900	<u>214 493</u> 179 900	<u>191 374</u> 179 900
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>82 857</u> 76 842	<u>88 660</u> 76 842	<u>81 891</u> 76 842	<u>86 875</u> 76 842	<u>92 658</u> 76 842	<u>91 730</u> 76 842	<u>81 771</u> 76 842

					-	-
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.				
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>207 005</u> 193 460	<u>223 503</u> 193 460
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>533 536</u> 501 730	<u>570 656</u> 501 730

					-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.				
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>70 967</u> 64 185	<u>80 341</u> 64 185
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>118 044</u> 106 674	<u>133 792</u> 106 674
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>118 086</u> 107 578	<u>132 335</u> 107 578
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>197 792</u> 179 900	<u>222 164</u> 179 900
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>84 536</u> 76 842	<u>95 035</u> 76 842

					,	,	-	-	-	-	-
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>83 428</u> 71 417	<u>78 843</u> 71 417	<u>79 986</u> 71 417	<u>87 411</u> 71 417	<u>77 987</u> 71 417	<u>81 962</u> 71 417	<u>88 207</u> 71 417
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>122 973</u> 103 962	<u>115 637</u> 103 962	<u>117 465</u> 103 962	<u>129 346</u> 103 962	<u>114 267</u> 103 962	<u>120 627</u> 103 962	<u>130 619</u> 103 962

225-110.

					,	,	-	-	-	-	-
225-110-0100	21509-76										
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>7 968</u> 7 521	<u>8 931</u> 7 521	<u>8 767</u> 7 521	<u>10 842</u> 7 521	<u>9 514</u> 7 521	<u>10 075</u> 7 521	<u>10 913</u> 7 521
225-110-0102	21509-76		1	323	<u>16 047</u> 14 392	<u>15 454</u> 14 392	<u>15 602</u> 14 392	<u>16 561</u> 14 392	<u>15 344</u> 14 392	<u>15 857</u> 14 392	<u>16 664</u> 14 392

225-2.**225-201.**

					,	,	-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.									

					-	-
225-109-0200	20 13015-2012	.				
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>78 344</u> 71 417	<u>87 717</u> 71 417
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>114 838</u> 103 962	<u>129 836</u> 103 962

					-	
225-110-0100	21509-76					
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>9 885</u> 7 521	
225-110-0102	21509-76		1	323	<u>16 601</u> 14 392	

					-	
225-201-0100	13015-2012	.				

					,	,		-	-	-	-	
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>45 727</u> 40 681	<u>43 893</u> 40 681	<u>44 350</u> 40 681	<u>47 321</u> 40 681	<u>43 551</u> 40 681	<u>45 141</u> 40 681	<u>47 639</u> 40 681	
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>68 795</u> 59 665	<u>65 357</u> 59 665	<u>66 213</u> 59 665	<u>71 783</u> 59 665	<u>64 714</u> 59 665	<u>67 696</u> 59 665	<u>72 379</u> 59 665	
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>88 044</u> 74 581	<u>82 858</u> 74 581	<u>84 150</u> 74 581	<u>92 550</u> 74 581	<u>81 888</u> 74 581	<u>86 385</u> 74 581	<u>93 450</u> 74 581	

225-202.

					,	,	-	-	-	-	-
225-202-1200	13015-2012	.									
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>4 861</u> 4 701	<u>5 041</u> 4 701	<u>5 507</u> 4 701	<u>5 208</u> 4 701	<u>5 334</u> 4 701	<u>5 523</u> 4 701	<u>5 030</u> 4 701

225-203.

					,	,		-	-	-	-	
225-203-0100	13015-2012	3										
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>63 932</u> 52 262	<u>59 329</u> 52 262	<u>60 475</u> 52 262	<u>67 931</u> 52 262	<u>58 468</u> 52 262	<u>62 460</u> 52 262	<u>68 730</u> 52 262	
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>62 354</u> 50 752	<u>57 767</u> 50 752	<u>58 910</u> 50 752	<u>66 338</u> 50 752	<u>56 910</u> 50 752	<u>60 887</u> 50 752	<u>67 134</u> 50 752	

8.04-08-2021

					-	-	-	-		-	-	-
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>43 094</u> 40 681	<u>45 166</u> 40 681	<u>42 749</u> 40 681	<u>44 529</u> 40 681	<u>46 594</u> 40 681	<u>46 263</u> 40 681	<u>42 706</u> 40 681	<u>43 694</u> 40 681
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>63 857</u> 59 665	<u>67 743</u> 59 665	<u>63 211</u> 59 665	<u>66 548</u> 59 665	<u>70 421</u> 59 665	<u>69 799</u> 59 665	<u>63 131</u> 59 665	<u>64 982</u> 59 665
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>80 596</u> 74 581	<u>86 458</u> 74 581	<u>79 621</u> 74 581	<u>84 655</u> 74 581	<u>90 496</u> 74 581	<u>89 558</u> 74 581	<u>79 500</u> 74 581	<u>82 292</u> 74 581

					-	-	-		-	-	-	-
225-202-1200	13015-2012	.										
225-202-1203	10-5	.	1	72,5	<u>4 948</u> 4 701	<u>5 148</u> 4 701	<u>5 292</u> 4 701	<u>4 886</u> 4 701	<u>5 008</u> 4 701	<u>5 163</u> 4 701	<u>5 194</u> 4 701	<u>5 292</u> 4 701

					-	-	-	-		-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3										
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>57 321</u> 52 262	<u>62 524</u> 52 262	<u>56 456</u> 52 262	<u>60 924</u> 52 262	<u>66 108</u> 52 262	<u>65 276</u> 52 262	<u>56 348</u> 52 262	<u>58 827</u> 52 262
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>55 767</u> 50 752	<u>60 951</u> 50 752	<u>54 905</u> 50 752	<u>59 356</u> 50 752	<u>64 522</u> 50 752	<u>63 693</u> 50 752	<u>54 797</u> 50 752	<u>57 267</u> 50 752

				,	-
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>47 443</u> 40 681
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>72 012</u> 59 665
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>92 896</u> 74 581

				,	-
225-203-0100	13015-2012	3			
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>68 238</u> 52 262
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>66 644</u> 50 752

							-	-	-	-	-
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>60 571</u> 57 096	<u>68 155</u> 57 096	<u>66 859</u> 57 096	<u>83 191</u> 57 096	<u>72 737</u> 57 096	<u>77 155</u> 57 096	<u>83 751</u> 57 096
225-203-0900	13015-2012	.									
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>10 179</u> 9 763	<u>10 895</u> 9 763	<u>10 773</u> 9 763	<u>12 315</u> 9 763	<u>11 328</u> 9 763	<u>11 745</u> 9 763	<u>12 367</u> 9 763
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>9 013</u> 8 679	<u>9 535</u> 8 679	<u>9 446</u> 8 679	<u>10 570</u> 8 679	<u>9 850</u> 8 679	<u>10 154</u> 8 679	<u>10 609</u> 8 679
225-203-1000	13015-2012	.									
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 770</u> 1 718	<u>1 830</u> 1 718	<u>1 820</u> 1 718	<u>1 948</u> 1 718	<u>1 866</u> 1 718	<u>1 901</u> 1 718	<u>1 953</u> 1 718
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 250</u> 2 170	<u>2 369</u> 2 170	<u>2 349</u> 2 170	<u>2 606</u> 2 170	<u>2 441</u> 2 170	<u>2 511</u> 2 170	<u>2 615</u> 2 170
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>55 137</u> 53 156	<u>58 121</u> 53 156	<u>57 611</u> 53 156	<u>64 036</u> 53 156	<u>59 923</u> 53 156	<u>61 661</u> 53 156	<u>64 256</u> 53 156

225-204.

							-	-	-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>52 461</u> 48 320	<u>51 085</u> 48 320	<u>51 428</u> 48 320	<u>53 656</u> 48 320	<u>50 828</u> 48 320	<u>52 021</u> 48 320	<u>53 895</u> 48 320

					-	-	-	-		-	-	-
225-203-0500	13015-2012	3										
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>66 470</u> 57 096	<u>63 610</u> 57 096	<u>70 035</u> 57 096	<u>75 662</u> 57 096	<u>62 376</u> 57 096	<u>65 692</u> 57 096	<u>70 932</u> 57 096	<u>72 612</u> 57 096
225-203-0900	13015-2012	.										
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>10 736</u> 9 763	<u>10 466</u> 9 763	<u>11 128</u> 9 763	<u>11 604</u> 9 763	<u>10 260</u> 9 763	<u>10 662</u> 9 763	<u>11 177</u> 9 763	<u>11 281</u> 9 763
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>9 419</u> 8 679	<u>9 222</u> 8 679	<u>9 704</u> 8 679	<u>10 052</u> 8 679	<u>9 072</u> 8 679	<u>9 365</u> 8 679	<u>9 740</u> 8 679	<u>9 816</u> 8 679
225-203-1000	13015-2012	.										
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 817</u> 1 718	<u>1 794</u> 1 718	<u>1 849</u> 1 718	<u>1 889</u> 1 718	<u>1 777</u> 1 718	<u>1 811</u> 1 718	<u>1 853</u> 1 718	<u>1 862</u> 1 718
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 343</u> 2 170	<u>2 298</u> 2 170	<u>2 408</u> 2 170	<u>2 487</u> 2 170	<u>2 263</u> 2 170	<u>2 330</u> 2 170	<u>2 416</u> 2 170	<u>2 433</u> 2 170
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>57 458</u> 53 156	<u>56 333</u> 53 156	<u>59 090</u> 53 156	<u>61 074</u> 53 156	<u>55 474</u> 53 156	<u>57 152</u> 53 156	<u>59 294</u> 53 156	<u>59 727</u> 53 156

					-	-	-	-		-	-
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>50 486</u> 48 320	<u>52 040</u> 48 320	<u>50 227</u> 48 320	<u>51 562</u> 48 320	<u>53 111</u> 48 320	<u>52 863</u> 48 320	<u>50 195</u> 48 320

					-
225-203-0500	13015-2012	3			
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>75 662</u> 57 096
225-203-0900	13015-2012	.			
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>11 604</u> 9 763
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>10 052</u> 8 679
225-203-1000	13015-2012	.			
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 889</u> 1 718
225-203-1002	10	.	1	40	<u>2 487</u> 2 170
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>61 074</u> 53 156

					-	-
225-204-0300	2387-2013	.				
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>50 935</u> 48 320	<u>53 748</u> 48 320

							-	-	-	-	-
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>43 105</u> 41 585	<u>45 343</u> 41 585	<u>44 960</u> 41 585	<u>49 779</u> 41 585	<u>46 694</u> 41 585	<u>47 998</u> 41 585	<u>49 944</u> 41 585
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>44 027</u> 42 489	<u>46 162</u> 42 941	<u>46 142</u> 42 941	<u>49 666</u> 42 941	<u>46 710</u> 42 941	<u>47 958</u> 42 941	<u>49 868</u> 42 941
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>53 565</u> 48 365	<u>51 731</u> 48 365	<u>52 188</u> 48 365	<u>55 158</u> 48 365	<u>51 389</u> 48 365	<u>52 979</u> 48 365	<u>55 477</u> 48 365
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>61 864</u> 56 501	<u>60 030</u> 56 501	<u>60 487</u> 56 501	<u>63 457</u> 56 501	<u>59 687</u> 56 501	<u>61 278</u> 56 501	<u>63 776</u> 56 501
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>67 009</u> 64 637	<u>68 084</u> 63 552	<u>68 337</u> 63 552	<u>72 841</u> 63 552	<u>68 311</u> 63 552	<u>70 223</u> 63 552	<u>73 187</u> 63 552
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>71 112</u> 68 705	<u>74 469</u> 68 705	<u>73 895</u> 68 705	<u>81 123</u> 68 705	<u>76 496</u> 68 705	<u>78 452</u> 68 705	<u>81 371</u> 68 705
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>60 047</u> 57 857	<u>58 409</u> 53 789	<u>58 379</u> 53 789	<u>63 664</u> 53 789	<u>59 230</u> 53 789	<u>61 102</u> 53 789	<u>63 967</u> 53 789
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>72 961</u> 70 513	<u>69 490</u> 64 637	<u>69 460</u> 64 637	<u>74 768</u> 64 637	<u>70 315</u> 64 637	<u>72 195</u> 64 637	<u>75 072</u> 64 637
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>212 575</u> 205 212	<u>223 167</u> 205 212	<u>221 356</u> 205 212	<u>244 165</u> 205 212	<u>229 565</u> 205 212	<u>235 735</u> 205 212	<u>244 947</u> 205 212
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>207 965</u> 200 692	<u>218 556</u> 200 692	<u>216 746</u> 200 692	<u>239 554</u> 200 692	<u>224 954</u> 200 692	<u>231 125</u> 200 692	<u>240 336</u> 200 692
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>199 666</u> 192 556	<u>210 257</u> 192 556	<u>208 447</u> 192 556	<u>231 255</u> 192 556	<u>216 656</u> 192 556	<u>222 826</u> 192 556	<u>232 038</u> 192 556
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>203 354</u> 196 172	<u>214 045</u> 198 884	<u>213 951</u> 198 884	<u>230 627</u> 198 884	<u>216 636</u> 198 884	<u>222 544</u> 198 884	<u>231 583</u> 198 884
225-204-0320	7-3	.	1	1820	<u>135 375</u> 131 083	<u>125 145</u> 117 070	<u>125 097</u> 117 070	<u>133 647</u> 117 070	<u>126 473</u> 117 070	<u>129 502</u> 117 070	<u>134 137</u> 117 070

					-	-	-	-		-	-
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>44 845</u> 41 585	<u>44 002</u> 41 585	<u>46 069</u> 41 585	<u>47 557</u> 41 585	<u>43 357</u> 41 585	<u>44 616</u> 41 585	<u>46 222</u> 41 585
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>45 614</u> 42 941	<u>45 969</u> 42 941	<u>46 097</u> 42 941	<u>47 508</u> 42 941	<u>46 183</u> 42 941	<u>46 688</u> 42 941	<u>46 157</u> 42 941
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>50 932</u> 48 365	<u>53 004</u> 48 365	<u>50 587</u> 48 365	<u>52 367</u> 48 365	<u>54 432</u> 48 365	<u>54 101</u> 48 365	<u>50 544</u> 48 365
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>59 231</u> 56 501	<u>61 303</u> 56 501	<u>58 886</u> 56 501	<u>60 666</u> 56 501	<u>62 731</u> 56 501	<u>62 400</u> 56 501	<u>58 843</u> 56 501
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>67 184</u> 63 552	<u>68 222</u> 63 552	<u>67 360</u> 63 552	<u>69 511</u> 63 552	<u>68 557</u> 63 552	<u>69 348</u> 63 552	<u>67 382</u> 63 552
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>73 723</u> 68 705	<u>72 457</u> 68 705	<u>75 559</u> 68 705	<u>77 791</u> 68 705	<u>71 491</u> 68 705	<u>73 379</u> 68 705	<u>75 788</u> 68 705
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>57 586</u> 53 789	<u>58 119</u> 53 789	<u>58 310</u> 53 789	<u>60 427</u> 53 789	<u>58 439</u> 53 789	<u>59 197</u> 53 789	<u>58 401</u> 53 789
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>68 663</u> 64 637	<u>69 199</u> 64 637	<u>69 391</u> 64 637	<u>71 517</u> 64 637	<u>69 520</u> 64 637	<u>70 281</u> 64 637	<u>69 482</u> 64 637
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>220 813</u> 205 212	<u>216 819</u> 205 212	<u>226 607</u> 205 212	<u>233 649</u> 205 212	<u>213 770</u> 205 212	<u>219 727</u> 205 212	<u>227 331</u> 205 212
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>216 202</u> 200 692	<u>212 209</u> 200 692	<u>221 996</u> 200 692	<u>229 039</u> 200 692	<u>209 160</u> 200 692	<u>215 116</u> 200 692	<u>222 720</u> 200 692
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>207 904</u> 192 556	<u>203 910</u> 192 556	<u>213 697</u> 192 556	<u>220 740</u> 192 556	<u>200 861</u> 192 556	<u>206 817</u> 192 556	<u>214 421</u> 192 556
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>211 449</u> 198 884	<u>213 131</u> 198 884	<u>213 734</u> 198 884	<u>220 414</u> 198 884	<u>214 141</u> 198 884	<u>216 531</u> 198 884	<u>214 020</u> 198 884
225-204-0320	7-3	.	1	1820	<u>123 814</u> 117 070	<u>124 676</u> 117 070	<u>124 986</u> 117 070	<u>128 411</u> 117 070	<u>125 194</u> 117 070	<u>126 420</u> 117 070	<u>125 132</u> 117 070

					-	-
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>46 548</u> 41 585	<u>47 557</u> 41 585
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>46 690</u> 42 941	<u>48 601</u> 42 941
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>51 531</u> 48 365	<u>55 281</u> 48 365
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>59 830</u> 56 501	<u>63 580</u> 56 501
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>68 379</u> 63 552	<u>72 079</u> 63 552
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>76 276</u> 68 705	<u>77 791</u> 68 705
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>59 200</u> 53 789	<u>62 067</u> 53 789
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>70 285</u> 64 637	<u>73 164</u> 64 637
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>228 870</u> 205 212	<u>233 649</u> 205 212
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>224 259</u> 200 692	<u>229 039</u> 200 692
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>215 960</u> 192 556	<u>220 740</u> 192 556
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>216 542</u> 198 884	<u>225 587</u> 198 884
225-204-0320	7-3	.	1	1820	<u>126 425</u> 117 070	<u>131 062</u> 117 070

							-	-	-	-	-
225-204-0400	750 2387-2013 35 -	.									
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	<u>651 056</u> 632 813	<u>669 213</u> 632 813	<u>666 109</u> 632 813	<u>705 212</u> 632 813	<u>680 182</u> 632 813	<u>690 760</u> 632 813	<u>706 553</u> 632 813
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	<u>484 162</u> 470 089	<u>499 342</u> 470 089	<u>496 747</u> 470 089	<u>529 437</u> 470 089	<u>508 512</u> 470 089	<u>517 356</u> 470 089	<u>530 558</u> 470 089
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	<u>585 374</u> 569 531	<u>599 844</u> 569 531	<u>597 371</u> 569 531	<u>628 532</u> 569 531	<u>608 586</u> 569 531	<u>617 015</u> 569 531	<u>629 600</u> 569 531
225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	<u>714 606</u> 696 094	<u>729 523</u> 696 094	<u>726 973</u> 696 094	<u>759 098</u> 696 094	<u>738 535</u> 696 094	<u>747 225</u> 696 094	<u>760 200</u> 696 094
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>62 976</u> 61 021	<u>65 363</u> 61 021	<u>64 955</u> 61 021	<u>70 095</u> 61 021	<u>66 805</u> 61 021	<u>68 195</u> 61 021	<u>70 271</u> 61 021
225-204-0602	2	.	1	675	<u>49 306</u> 47 732	<u>51 320</u> 47 732	<u>50 976</u> 47 732	<u>55 313</u> 47 732	<u>52 537</u> 47 732	<u>53 710</u> 47 732	<u>55 462</u> 47 732
225-204-0603	3	.	1	550	<u>42 921</u> 41 585	<u>44 562</u> 41 585	<u>44 282</u> 41 585	<u>47 816</u> 41 585	<u>45 554</u> 41 585	<u>46 510</u> 41 585	<u>47 937</u> 41 585
225-204-0604	4	.	1	475	<u>35 476</u> 34 353	<u>36 893</u> 34 353	<u>36 651</u> 34 353	<u>39 703</u> 34 353	<u>37 749</u> 34 353	<u>38 575</u> 34 353	<u>39 807</u> 34 353
225-204-0605	5	.	1	400	<u>28 491</u> 27 573	<u>29 685</u> 27 573	<u>29 481</u> 27 573	<u>32 051</u> 27 573	<u>30 406</u> 27 573	<u>31 101</u> 27 573	<u>32 139</u> 27 573
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>30 796</u> 29 833	<u>31 990</u> 29 833	<u>31 786</u> 29 833	<u>34 356</u> 29 833	<u>32 711</u> 29 833	<u>33 406</u> 29 833	<u>34 444</u> 29 833

					-	-	-	-		-	-
225-204-0400	750 2387-2013 35 -	.									
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	<u>665 178</u> 632 813	<u>658 331</u> 632 813	<u>675 111</u> 632 813	<u>687 185</u> 632 813	<u>653 104</u> 632 813	<u>663 316</u> 632 813	<u>676 352</u> 632 813
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	<u>495 969</u> 470 089	<u>490 244</u> 470 089	<u>504 272</u> 470 089	<u>514 366</u> 470 089	<u>485 874</u> 470 089	<u>494 412</u> 470 089	<u>505 310</u> 470 089
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	<u>596 629</u> 569 531	<u>591 172</u> 569 531	<u>604 544</u> 569 531	<u>614 166</u> 569 531	<u>587 007</u> 569 531	<u>595 145</u> 569 531	<u>605 533</u> 569 531
225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	<u>726 208</u> 696 094	<u>720 583</u> 696 094	<u>734 368</u> 696 094	<u>744 288</u> 696 094	<u>716 289</u> 696 094	<u>724 678</u> 696 094	<u>735 388</u> 696 094
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>64 832</u> 61 021	<u>63 932</u> 61 021	<u>66 138</u> 61 021	<u>67 725</u> 61 021	<u>63 245</u> 61 021	<u>64 588</u> 61 021	<u>66 301</u> 61 021
225-204-0602	2	.	1	675	<u>50 873</u> 47 732	<u>50 113</u> 47 732	<u>51 974</u> 47 732	<u>53 314</u> 47 732	<u>49 534</u> 47 732	<u>50 666</u> 47 732	<u>52 112</u> 47 732
225-204-0603	3	.	1	550	<u>44 198</u> 41 585	<u>43 579</u> 41 585	<u>45 095</u> 41 585	<u>46 186</u> 41 585	<u>43 107</u> 41 585	<u>44 029</u> 41 585	<u>45 207</u> 41 585
225-204-0604	4	.	1	475	<u>36 578</u> 34 353	<u>36 044</u> 34 353	<u>37 353</u> 34 353	<u>38 296</u> 34 353	<u>35 636</u> 34 353	<u>36 433</u> 34 353	<u>37 450</u> 34 353
225-204-0605	5	.	1	400	<u>29 419</u> 27 573	<u>28 969</u> 27 573	<u>30 072</u> 27 573	<u>30 866</u> 27 573	<u>28 626</u> 27 573	<u>29 297</u> 27 573	<u>30 154</u> 27 573
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>31 725</u> 29 833	<u>31 275</u> 29 833	<u>32 377</u> 29 833	<u>33 171</u> 29 833	<u>30 931</u> 29 833	<u>31 602</u> 29 833	<u>32 459</u> 29 833

					-	-
225-204-0400	750 2387-2013 35 -	.				
225-204-0405	22.3-1.3	.	1	6086	<u>678 990</u> 632 813	<u>687 185</u> 632 813
225-204-0406	22.4-1.3	.	1	5088	<u>507 516</u> 470 089	<u>514 366</u> 470 089
225-204-0407	22.4-2.3	.	1	4850	<u>607 636</u> 569 531	<u>614 166</u> 569 531
225-204-0408	22.4-3.3	.	1	5000	<u>737 556</u> 696 094	<u>744 288</u> 696 094
225-204-0600	937-92	.				
225-204-0601	1	.	1	800	<u>66 648</u> 61 021	<u>67 725</u> 61 021
225-204-0602	2	.	1	675	<u>52 405</u> 47 732	<u>53 314</u> 47 732
225-204-0603	3	.	1	550	<u>45 446</u> 41 585	<u>46 186</u> 41 585
225-204-0604	4	.	1	475	<u>37 656</u> 34 353	<u>38 296</u> 34 353
225-204-0605	5	.	1	400	<u>30 327</u> 27 573	<u>30 866</u> 27 573
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>32 632</u> 29 833	<u>33 171</u> 29 833

							-	-	-	-	-
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>27 966</u> 27 121	<u>28 950</u> 27 121	<u>28 782</u> 27 121	<u>30 902</u> 27 121	<u>29 545</u> 27 121	<u>30 119</u> 27 121	<u>30 975</u> 27 121
225-204-0807	45	.	1	510	<u>39 657</u> 38 421	<u>41 179</u> 38 421	<u>40 919</u> 38 421	<u>44 196</u> 38 421	<u>42 098</u> 38 421	<u>42 985</u> 38 421	<u>44 308</u> 38 421
225-204-0900	13015-2012	.									
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>35 960</u> 34 805	<u>37 452</u> 34 805	<u>37 197</u> 34 805	<u>40 409</u> 34 805	<u>38 353</u> 34 805	<u>39 222</u> 34 805	<u>40 519</u> 34 805
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>38 910</u> 37 517	<u>40 998</u> 37 517	<u>40 641</u> 37 517	<u>45 139</u> 37 517	<u>42 260</u> 37 517	<u>43 476</u> 37 517	<u>45 293</u> 37 517
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>92 779</u> 89 498	<u>97 628</u> 89 498	<u>96 799</u> 89 498	<u>107 240</u> 89 498	<u>100 556</u> 89 498	<u>103 381</u> 89 498	<u>107 598</u> 89 498
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	<u>5 541</u> 5 334	<u>5 833</u> 5 379	<u>5 830</u> 5 379	<u>6 347</u> 5 379	<u>5 913</u> 5 379	<u>6 096</u> 5 379	<u>6 376</u> 5 379
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>255 587</u> 248 605	<u>262 121</u> 248 605	<u>261 004</u> 248 605	<u>275 075</u> 248 605	<u>266 068</u> 248 605	<u>269 875</u> 248 605	<u>275 558</u> 248 605
225-204-1400	13015-2012	.									
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>46 380</u> 45 201	<u>47 275</u> 45 201	<u>47 122</u> 45 201	<u>49 050</u> 45 201	<u>47 816</u> 45 201	<u>48 337</u> 45 201	<u>49 116</u> 45 201

					-	-	-	-		-	-
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>28 732</u> 27 121	<u>28 360</u> 27 121	<u>29 270</u> 27 121	<u>29 925</u> 27 121	<u>28 077</u> 27 121	<u>28 631</u> 27 121	<u>29 338</u> 27 121
225-204-0807	45	.	1	510	<u>40 841</u> 38 421	<u>40 267</u> 38 421	<u>41 673</u> 38 421	<u>42 685</u> 38 421	<u>39 829</u> 38 421	<u>40 685</u> 38 421	<u>41 777</u> 38 421
225-204-0900	13015-2012	.									
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>37 120</u> 34 805	<u>36 558</u> 34 805	<u>37 936</u> 34 805	<u>38 928</u> 34 805	<u>36 128</u> 34 805	<u>36 967</u> 34 805	<u>38 038</u> 34 805
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>40 534</u> 37 517	<u>39 746</u> 37 517	<u>41 676</u> 37 517	<u>43 065</u> 37 517	<u>39 145</u> 37 517	<u>40 320</u> 37 517	<u>41 819</u> 37 517
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>96 550</u> 89 498	<u>94 722</u> 89 498	<u>99 202</u> 89 498	<u>102 426</u> 89 498	<u>93 326</u> 89 498	<u>96 053</u> 89 498	<u>99 534</u> 89 498
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	<u>5 753</u> 5 379	<u>5 805</u> 5 379	<u>5 823</u> 5 379	<u>6 030</u> 5 379	<u>5 836</u> 5 379	<u>5 910</u> 5 379	<u>5 832</u> 5 379
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>260 669</u> 248 605	<u>258 205</u> 248 605	<u>264 243</u> 248 605	<u>268 588</u> 248 605	<u>256 325</u> 248 605	<u>259 999</u> 248 605	<u>264 690</u> 248 605
225-204-1400	13015-2012	.									
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>47 076</u> 45 201	<u>46 739</u> 45 201	<u>47 566</u> 45 201	<u>48 161</u> 45 201	<u>46 481</u> 45 201	<u>46 985</u> 45 201	<u>47 627</u> 45 201

					-	-
225-204-0800	2386-2013	.				
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>29 481</u> 27 121	<u>29 925</u> 27 121
225-204-0807	45	.	1	510	<u>41 998</u> 38 421	<u>42 685</u> 38 421
225-204-0900	13015-2012	.				
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>38 255</u> 34 805	<u>38 928</u> 34 805
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>42 123</u> 37 517	<u>43 065</u> 37 517
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>100 238</u> 89 498	<u>102 426</u> 89 498
225-204-1000	13015-2012	.				
225-204-1001	3	.	1	110	<u>5 910</u> 5 379	<u>6 191</u> 5 379
225-204-1300	13015-2012	.				
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>265 640</u> 248 605	<u>268 588</u> 248 605
225-204-1400	13015-2012	.				
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>47 757</u> 45 201	<u>48 161</u> 45 201

							-	-	-	-	-
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>72 197</u> 70 061	<u>74 584</u> 70 061	<u>74 176</u> 70 061	<u>79 316</u> 70 061	<u>76 026</u> 70 061	<u>77 416</u> 70 061	<u>79 492</u> 70 061
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>107 143</u> 103 962	<u>110 723</u> 103 962	<u>110 111</u> 103 962	<u>117 821</u> 103 962	<u>112 886</u> 103 962	<u>114 972</u> 103 962	<u>118 085</u> 103 962
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>151 771</u> 147 355	<u>156 544</u> 147 355	<u>155 728</u> 147 355	<u>166 008</u> 147 355	<u>159 428</u> 147 355	<u>162 209</u> 147 355	<u>166 361</u> 147 355
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>204 973</u> 198 884	<u>211 835</u> 198 884	<u>210 662</u> 198 884	<u>225 440</u> 198 884	<u>215 980</u> 198 884	<u>219 978</u> 198 884	<u>225 946</u> 198 884
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>251 537</u> 244 085	<u>259 891</u> 244 085	<u>258 463</u> 244 085	<u>276 453</u> 244 085	<u>264 937</u> 244 085	<u>269 804</u> 244 085	<u>277 070</u> 244 085
225-204-1500	13015-2012	.									
225-204-1504	5	.	1	500	<u>55 785</u> 54 241	<u>57 277</u> 54 241	<u>57 022</u> 54 241	<u>60 234</u> 54 241	<u>58 178</u> 54 241	<u>59 047</u> 54 241	<u>60 344</u> 54 241
225-204-1505	6	.	1	760	<u>76 310</u> 74 129	<u>78 577</u> 74 129	<u>78 190</u> 74 129	<u>83 073</u> 74 129	<u>79 947</u> 74 129	<u>81 268</u> 74 129	<u>83 240</u> 74 129
225-204-1507	7	.	1	230	<u>21 419</u> 20 792	<u>22 106</u> 20 792	<u>21 988</u> 20 792	<u>23 466</u> 20 792	<u>22 520</u> 20 792	<u>22 920</u> 20 792	<u>23 517</u> 20 792
225-204-1512	1	.	1	500	<u>41 953</u> 40 681	<u>43 445</u> 40 681	<u>43 190</u> 40 681	<u>46 403</u> 40 681	<u>44 346</u> 40 681	<u>45 215</u> 40 681	<u>46 513</u> 40 681

226.**226-1.****226-101.**

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					-	-	-	-		-	-
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>74 053</u> 70 061	<u>73 153</u> 70 061	<u>75 359</u> 70 061	<u>76 946</u> 70 061	<u>72 466</u> 70 061	<u>73 809</u> 70 061	<u>75 522</u> 70 061
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>109 927</u> 103 962	<u>108 577</u> 103 962	<u>111 886</u> 103 962	<u>114 267</u> 103 962	<u>107 547</u> 103 962	<u>109 560</u> 103 962	<u>112 131</u> 103 962
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>155 484</u> 147 355	<u>153 684</u> 147 355	<u>158 095</u> 147 355	<u>161 269</u> 147 355	<u>152 309</u> 147 355	<u>154 994</u> 147 355	<u>158 421</u> 147 355
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>210 310</u> 198 884	<u>207 723</u> 198 884	<u>214 064</u> 198 884	<u>218 627</u> 198 884	<u>205 747</u> 198 884	<u>209 606</u> 198 884	<u>214 533</u> 198 884
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>258 034</u> 244 085	<u>254 884</u> 244 085	<u>262 604</u> 244 085	<u>268 159</u> 244 085	<u>252 479</u> 244 085	<u>257 178</u> 244 085	<u>263 175</u> 244 085
225-204-1500	13015-2012	.									
225-204-1504	5	.	1	500	<u>56 945</u> 54 241	<u>56 383</u> 54 241	<u>57 761</u> 54 241	<u>58 753</u> 54 241	<u>55 953</u> 54 241	<u>56 792</u> 54 241	<u>57 863</u> 54 241
225-204-1505	6	.	1	760	<u>78 073</u> 74 129	<u>77 218</u> 74 129	<u>79 314</u> 74 129	<u>80 821</u> 74 129	<u>76 566</u> 74 129	<u>77 841</u> 74 129	<u>79 469</u> 74 129
225-204-1507	7	.	1	230	<u>21 953</u> 20 792	<u>21 694</u> 20 792	<u>22 328</u> 20 792	<u>22 785</u> 20 792	<u>21 497</u> 20 792	<u>21 883</u> 20 792	<u>22 375</u> 20 792
225-204-1512	1	.	1	500	<u>43 114</u> 40 681	<u>42 551</u> 40 681	<u>43 930</u> 40 681	<u>44 922</u> 40 681	<u>42 122</u> 40 681	<u>42 961</u> 40 681	<u>44 032</u> 40 681

					-	-	-	-		-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---	---	---

					-	-
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>75 869</u> 70 061	<u>76 946</u> 70 061
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>112 651</u> 103 962	<u>114 267</u> 103 962
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>159 115</u> 147 355	<u>161 269</u> 147 355
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>215 530</u> 198 884	<u>218 627</u> 198 884
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>264 389</u> 244 085	<u>268 159</u> 244 085
225-204-1500	13015-2012	.				
225-204-1504	5	.	1	500	<u>58 080</u> 54 241	<u>58 753</u> 54 241
225-204-1505	6	.	1	760	<u>79 798</u> 74 129	<u>80 821</u> 74 129
225-204-1507	7	.	1	230	<u>22 475</u> 20 792	<u>22 785</u> 20 792
225-204-1512	1	.	1	500	<u>44 248</u> 40 681	<u>44 922</u> 40 681

					-
--	--	--	--	--	---

							-	-	-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012										
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>18 332</u> 16 683	<u>17 762</u> 16 683	<u>17 904</u> 16 683	<u>18 827</u> 16 683	<u>17 655</u> 16 683	<u>18 149</u> 16 683	<u>18 925</u> 16 683
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>22 589</u> 20 859	<u>22 020</u> 20 859	<u>22 162</u> 20 859	<u>23 083</u> 20 859	<u>21 914</u> 20 859	<u>22 407</u> 20 859	<u>23 181</u> 20 859
226-101-0200	400 19804-2012										
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400	<u>19 811</u> 17 762	<u>19 077</u> 17 762	<u>19 260</u> 17 762	<u>20 448</u> 17 762	<u>18 940</u> 17 762	<u>19 576</u> 17 762	<u>20 575</u> 17 762
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>24 823</u> 22 660	<u>24 083</u> 22 660	<u>24 267</u> 22 660	<u>25 467</u> 22 660	<u>23 944</u> 22 660	<u>24 587</u> 22 660	<u>25 596</u> 22 660
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>36 115</u> 33 727	<u>35 373</u> 33 727	<u>35 558</u> 33 727	<u>36 760</u> 33 727	<u>35 234</u> 33 727	<u>35 878</u> 33 727	<u>36 889</u> 33 727

					-	-	-	-		-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012											
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>17 513</u> 16 683	<u>18 157</u> 16 683	<u>17 406</u> 16 683	<u>17 959</u> 16 683	<u>18 601</u> 16 683	<u>18 498</u> 16 683	<u>17 393</u> 16 683	<u>17 700</u> 16 683
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>21 772</u> 20 859	<u>22 415</u> 20 859	<u>21 665</u> 20 859	<u>22 217</u> 20 859	<u>22 857</u> 20 859	<u>22 755</u> 20 859	<u>21 652</u> 20 859	<u>21 958</u> 20 859
226-101-0200	400 19804-2012											
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400	<u>18 757</u> 17 762	<u>19 586</u> 17 762	<u>18 619</u> 17 762	<u>19 331</u> 17 762	<u>20 158</u> 17 762	<u>20 025</u> 17 762	<u>18 602</u> 17 762	<u>18 997</u> 17 762
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>23 759</u> 22 660	<u>24 597</u> 22 660	<u>23 620</u> 22 660	<u>24 339</u> 22 660	<u>25 174</u> 22 660	<u>25 040</u> 22 660	<u>23 603</u> 22 660	<u>24 002</u> 22 660
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>35 049</u> 33 727	<u>35 888</u> 33 727	<u>34 909</u> 33 727	<u>35 630</u> 33 727	<u>36 466</u> 33 727	<u>36 332</u> 33 727	<u>34 892</u> 33 727	<u>35 292</u> 33 727

				,	-
226-101-0100	350 19804-2012				
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>18 865</u> 16 683
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>23 121</u> 20 859
226-101-0200	400 19804-2012				
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400	<u>20 497</u> 17 762
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>25 517</u> 22 660
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>36 810</u> 33 727

226-102.

					,	.	,	.	-	-	-	-	-
226-102-0600	21924.0-84	3											
226-102-0602	21924.0-84 30	3	1	2484	<u>124 636</u> 111 883	<u>120 080</u> 111 883	<u>121 215</u> 111 883	<u>128 593</u> 111 883	<u>119 229</u> 111 883	<u>123 179</u> 111 883	<u>129 384</u> 111 883		

226-104.

					,	.	,	.	-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.											
226-104-0130	-33	.	1	33200	<u>5 108 113</u> 4 972 098	<u>5 193 857</u> 4 972 098	<u>5 217 155</u> 4 972 098	<u>5 377 806</u> 4 972 098	<u>5 176 383</u> 4 972 098	<u>5 260 400</u> 4 972 098	<u>5 394 535</u> 4 972 098		

				,	-	-	-	-		-	-
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>118 094</u> 111 883	<u>123 242</u> 111 883	<u>117 237</u> 111 883	<u>121 659</u> 111 883	<u>126 789</u> 111 883	<u>125 966</u> 111 883	<u>117 131</u> 111 883

				,	-	-	-	-		-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.										
226-104-0130	-33	.	1	33200	<u>5 153 085</u> 4 972 098	<u>5 179 295</u> 4 972 098	<u>5 129 448</u> 4 972 098	<u>5 228 703</u> 4 972 098	<u>5 129 448</u> 4 972 098	<u>5 223 420</u> 4 972 098	<u>5 131 276</u> 4 972 098	<u>5 183 664</u> 4 972 098

8.04-08-2021

				,	-	-
226-102-0600	21924.0-84	3				
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>119 584</u> 111 883	<u>128 897</u> 111 883

				,	-
226-104-0100	13015-2012	.			
226-104-0130	-33	.	1	33200	<u>5 384 240</u> 4 972 098

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
2022 ж. (2-шығарылым)**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 г. (Выпуск 2)**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная