

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
2023 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2023 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2022
ССЦ РК 8.04-08-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
2023 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2023 год

**ҚР СБЖ 8.04-08-2022
ССЦ РК 8.04-08-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Астана 2022

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 09.12.2022 ж. № 230-НҚ бұйрығымен 01.01.2023 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 09.12.2022 года № 230-НҚ с 01.01.2023 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.	1
211.	1
211-1. ,	1
211-2.	4
211-3.	28
211-4.	31
211-5.	34
211-6.	37
211-7.	40
212. , , ,	43
212-1.	43
212-2.	148
212-3.	151
212-4.	151
212-5.	161
212-6. ,	170
213.	173
213-1.	173
213-2.	183
213-3. , ,	183
22.	198
221.	198
221-1.	198
222. ,	204
222-1. , ,	204
222-2. ,	222
222-3. , ,	225

8.04-08-2022

IV

225.					228
225-1.					228
225-2.					279
226.					327
226-1.					327
25.					354
251.		,		,	354
251-3.			,		354
255.		,		,	357
255-1.					357
255-2.					426
26.					429
261.					429
261-1.					429

21.
211.
211-1. ,
211-101.

					,	.		-	-	-	-		-	-
211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,517}{1\,067}$	$\frac{1\,517}{1\,067}$	$\frac{1\,517}{1\,067}$	$\frac{1\,517}{1\,067}$	$\frac{1\,517}{1\,067}$	$\frac{1\,517}{1\,067}$	$\frac{1\,517}{1\,067}$	$\frac{1\,517}{1\,067}$	$\frac{1\,517}{1\,067}$	$\frac{1\,517}{1\,067}$

211-102.

					,	
211-102-0100						.
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,330}{45\,201}$	

8.04-08-2022

				,	-	-
211-101-0100		3				
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,517}{1\,067}$	$\frac{1\,517}{1\,067}$

211-103.

							-	-	-	-	
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 017</u> 375	<u>1 017</u> 375	<u>1 017</u> 375	<u>1 017</u> 375	<u>1 017</u> 375	<u>1 017</u> 375	<u>1 017</u> 375
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 134</u> 418	<u>1 134</u> 418	<u>1 134</u> 418	<u>1 134</u> 418	<u>1 134</u> 418	<u>1 134</u> 418	<u>1 134</u> 418
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>890</u> 340	<u>890</u> 340	<u>890</u> 340	<u>890</u> 340	<u>890</u> 340	<u>890</u> 340	<u>890</u> 340
211-103-0200											
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

							-	-	-	-	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

					-	-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 017</u> 375	<u>1 017</u> 375	<u>1 017</u> 375	<u>1 017</u> 375	<u>1 017</u> 375	<u>1 017</u> 375	<u>1 017</u> 375
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 134</u> 418	<u>1 134</u> 418	<u>1 134</u> 418	<u>1 134</u> 418	<u>1 134</u> 418	<u>1 134</u> 418	<u>1 134</u> 418
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>890</u> 340	<u>890</u> 340	<u>890</u> 340	<u>890</u> 340	<u>890</u> 340	<u>890</u> 340	<u>890</u> 340
211-103-0200											
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 017</u> 375	<u>1 017</u> 375	<u>1 017</u> 375	<u>1 017</u> 375	<u>1 017</u> 375
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 134</u> 418	<u>1 134</u> 418	<u>1 134</u> 418	<u>1 134</u> 418	<u>1 134</u> 418
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>890</u> 340	<u>890</u> 340	<u>890</u> 340	<u>890</u> 340	<u>890</u> 340
211-103-0200									
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

							-	-	-	-	
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,364}{4\,318}$	<u>7 388</u>	$\frac{5\,851}{5\,178}$	$\frac{5\,572}{4\,570}$	<u>8 346</u>	<u>10 234</u>	<u>7 362</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,319}{4\,287}$	<u>7 335</u>	$\frac{5\,809}{5\,141}$	$\frac{5\,532}{4\,538}$	<u>8 287</u>	<u>10 161</u>	<u>7 309</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,273}{4\,256}$	<u>7 282</u>	$\frac{5\,767}{5\,104}$	$\frac{5\,492}{4\,505}$	<u>8 227</u>	<u>10 088</u>	<u>7 257</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,273}{4\,256}$	<u>7 282</u>	$\frac{5\,767}{5\,104}$	$\frac{5\,492}{4\,505}$	<u>8 227</u>	<u>10 088</u>	<u>7 257</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,273}{4\,256}$	<u>7 282</u>	$\frac{5\,767}{5\,104}$	$\frac{5\,492}{4\,505}$	<u>8 227</u>	<u>10 088</u>	<u>7 257</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,884}{3\,892}$	<u>5 970</u>	$\frac{4\,914}{4\,278}$	$\frac{4\,361}{3\,412}$	<u>7 356</u>	<u>9 203</u>	<u>6 218</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,670}{2\,739}$	<u>5 883</u>	$\frac{4\,499}{3\,883}$	$\frac{4\,297}{3\,363}$	<u>6 906</u>	<u>8 726</u>	<u>6 013</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{4\,739}{2\,780}$	<u>5 970</u>	$\frac{4\,566}{3\,941}$	$\frac{4\,361}{3\,412}$	<u>7 008</u>	<u>8 855</u>	<u>6 103</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,447}{4\,398}$	<u>7 470</u>	$\frac{5\,950}{5\,273}$	$\frac{5\,659}{4\,655}$	<u>8 445</u>	<u>10 332</u>	<u>7 436</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,401}{4\,367}$	<u>7 417</u>	$\frac{5\,907}{5\,236}$	$\frac{5\,618}{4\,622}$	<u>8 385</u>	<u>10 259</u>	<u>7 383</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,355}{4\,335}$	<u>7 364</u>	$\frac{5\,865}{5\,198}$	$\frac{5\,578}{4\,588}$	<u>8 325</u>	<u>10 185</u>	<u>7 330</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 130</u> 4 372	<u>4 350</u> 3 452	<u>5 956</u>	<u>8 153</u>	<u>9 641</u>	<u>9 494</u>	<u>9 402</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 093</u> 4 341	<u>4 908</u> 3 998	<u>5 913</u>	<u>8 095</u>	<u>9 572</u>	<u>9 426</u>	<u>9 383</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 056</u> 4 310	<u>3 821</u> 2 949	<u>5 870</u>	<u>8 037</u>	<u>9 504</u>	<u>9 359</u>	<u>8 465</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 056</u> 4 310	<u>3 821</u> 2 949	<u>5 870</u>	<u>8 037</u>	<u>9 504</u>	<u>9 359</u>	<u>8 465</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 056</u> 4 310	<u>3 821</u> 2 949	<u>5 870</u>	<u>8 037</u>	<u>9 504</u>	<u>9 359</u>	<u>8 465</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>3 744</u> 3 040	<u>3 793</u> 2 927	<u>5 364</u>	<u>6 742</u>	<u>8 855</u>	<u>8 711</u>	<u>7 874</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 690</u> 2 996	<u>3 738</u> 2 885	<u>5 057</u>	<u>6 643</u>	<u>8 726</u>	<u>8 584</u>	<u>7 835</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>3 744</u> 3 040	<u>3 793</u> 2 927	<u>5 132</u>	<u>6 742</u>	<u>8 855</u>	<u>8 711</u>	<u>7 874</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 213</u> 4 453	<u>4 416</u> 3 516	<u>6 026</u>	<u>8 246</u>	<u>9 729</u>	<u>9 582</u>	<u>9 526</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 176</u> 4 421	<u>4 984</u> 4 072	<u>5 983</u>	<u>8 187</u>	<u>9 660</u>	<u>9 514</u>	<u>9 506</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 139</u> 4 390	<u>3 877</u> 3 003	<u>5 940</u>	<u>8 128</u>	<u>9 590</u>	<u>9 445</u>	<u>8 572</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,946}{3\,912}$	<u>7 051</u>	<u>7 043</u>	$\frac{5\,154}{3\,682}$	<u>6 365</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,904}{3\,884}$	<u>7 001</u>	<u>6 993</u>	$\frac{5\,117}{3\,656}$	<u>6 320</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,861}{3\,856}$	<u>6 951</u>	<u>6 943</u>	$\frac{5\,080}{3\,629}$	<u>6 274</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,861}{3\,856}$	<u>6 951</u>	<u>6 943</u>	$\frac{5\,080}{3\,629}$	<u>6 274</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,861}{3\,856}$	<u>6 951</u>	<u>6 943</u>	$\frac{5\,080}{3\,629}$	<u>6 274</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,833}{2\,871}$	<u>6 436</u>	<u>5 907</u>	$\frac{4\,580}{3\,153}$	<u>5 765</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,648}{2\,718}$	<u>6 114</u>	<u>5 706</u>	$\frac{4\,284}{2\,885}$	<u>5 452</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{4\,717}{2\,758}$	<u>6 204</u>	<u>5 791</u>	$\frac{4\,348}{2\,927}$	<u>5 533</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,021}{3\,984}$	<u>7 121</u>	<u>7 118</u>	$\frac{5\,224}{3\,750}$	<u>6 435</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,978}{3\,956}$	<u>7 071</u>	<u>7 067</u>	$\frac{5\,187}{3\,723}$	<u>6 389</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,935}{3\,927}$	<u>7 020</u>	<u>7 016</u>	$\frac{5\,150}{3\,696}$	<u>6 343</u>

							-	-	-	-	
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,355}{4\,335}$	<u>7 364</u>	$\frac{5\,865}{5\,198}$	$\frac{5\,578}{4\,588}$	<u>8 325</u>	<u>10 185</u>	<u>7 330</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,355}{4\,335}$	<u>7 364</u>	$\frac{5\,865}{5\,198}$	$\frac{5\,578}{4\,588}$	<u>8 325</u>	<u>10 185</u>	<u>7 330</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,959}{3\,964}$	<u>6 027</u>	$\frac{4\,995}{4\,358}$	$\frac{4\,426}{3\,476}$	<u>7 438</u>	<u>9 284</u>	<u>6 273</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,722}{2\,790}$	<u>5 939</u>	$\frac{4\,573}{3\,955}$	$\frac{4\,361}{3\,425}$	<u>6 980</u>	<u>8 800</u>	<u>6 065</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{4\,792}{2\,832}$	<u>6 027</u>	$\frac{4\,641}{4\,014}$	$\frac{4\,426}{3\,476}$	<u>7 083</u>	<u>8 930</u>	<u>6 155</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,532}{4\,481}$	<u>7 556</u>	$\frac{6\,052}{5\,373}$	$\frac{5\,749}{4\,743}$	<u>8 548</u>	<u>10 435</u>	<u>7 514</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,486}{4\,449}$	<u>7 502</u>	$\frac{6\,009}{5\,335}$	$\frac{5\,708}{4\,709}$	<u>8 487</u>	<u>10 360</u>	<u>7 460</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,439}{4\,417}$	<u>7 448</u>	$\frac{5\,966}{5\,296}$	$\frac{5\,667}{4\,675}$	<u>8 426</u>	<u>10 286</u>	<u>7 406</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,439}{4\,417}$	<u>7 448</u>	$\frac{5\,966}{5\,296}$	$\frac{5\,667}{4\,675}$	<u>8 426</u>	<u>10 286</u>	<u>7 406</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,439}{4\,417}$	<u>7 448</u>	$\frac{5\,966}{5\,296}$	$\frac{5\,667}{4\,675}$	<u>8 426</u>	<u>10 286</u>	<u>7 406</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,036}{4\,039}$	<u>6 087</u>	$\frac{5\,080}{4\,440}$	$\frac{4\,493}{3\,541}$	<u>7 522</u>	<u>9 369</u>	<u>6 330</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,777}{2\,843}$	<u>5 998</u>	$\frac{4\,650}{4\,030}$	$\frac{4\,428}{3\,490}$	<u>7 057</u>	<u>8 877</u>	<u>6 119</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,139}{4\,390}$	$\frac{3\,877}{3\,003}$	<u>5 940</u>	<u>8 128</u>	<u>9 590</u>	<u>9 445</u>	<u>8 572</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,139}{4\,390}$	$\frac{3\,877}{3\,003}$	<u>5 940</u>	<u>8 128</u>	<u>9 590</u>	<u>9 445</u>	<u>8 572</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,802}{3\,096}$	$\frac{3\,849}{2\,982}$	<u>5 424</u>	<u>6 810</u>	<u>8 930</u>	<u>8 786</u>	<u>7 971</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,747}{3\,051}$	$\frac{3\,793}{2\,938}$	<u>5 112</u>	<u>6 710</u>	<u>8 800</u>	<u>8 658</u>	<u>7 932</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{3\,802}{3\,096}$	$\frac{3\,849}{2\,982}$	<u>5 188</u>	<u>6 810</u>	<u>8 930</u>	<u>8 786</u>	<u>7 971</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,300}{4\,537}$	$\frac{4\,485}{3\,582}$	<u>6 099</u>	<u>8 342</u>	<u>9 820</u>	<u>9 673</u>	<u>9 654</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,262}{4\,505}$	$\frac{5\,063}{4\,149}$	<u>6 055</u>	<u>8 283</u>	<u>9 750</u>	<u>9 604</u>	<u>9 634</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,224}{4\,472}$	$\frac{3\,936}{3\,060}$	<u>6 012</u>	<u>8 223</u>	<u>9 680</u>	<u>9 535</u>	<u>8 683</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,224}{4\,472}$	$\frac{3\,936}{3\,060}$	<u>6 012</u>	<u>8 223</u>	<u>9 680</u>	<u>9 535</u>	<u>8 683</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,224}{4\,472}$	$\frac{3\,936}{3\,060}$	<u>6 012</u>	<u>8 223</u>	<u>9 680</u>	<u>9 535</u>	<u>8 683</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,862}{3\,155}$	$\frac{3\,907}{3\,038}$	<u>5 487</u>	<u>6 880</u>	<u>9 008</u>	<u>8 864</u>	<u>8 070</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,806}{3\,109}$	$\frac{3\,850}{2\,993}$	<u>5 169</u>	<u>6 780</u>	<u>8 877</u>	<u>8 735</u>	<u>8 031</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,935}{3\,927}$	<u>7 020</u>	<u>7 016</u>	$\frac{5\,150}{3\,696}$	<u>6 343</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,935}{3\,927}$	<u>7 020</u>	<u>7 016</u>	$\frac{5\,150}{3\,696}$	<u>6 343</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,888}{2\,924}$	<u>6 497</u>	<u>5 961</u>	$\frac{4\,640}{3\,211}$	<u>5 825</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,700}{2\,769}$	<u>6 169</u>	<u>5 758</u>	$\frac{4\,339}{2\,938}$	<u>5 507</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{4\,770}{2\,810}$	<u>6 260</u>	<u>5 843</u>	$\frac{4\,404}{2\,982}$	<u>5 589</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,098}{4\,060}$	<u>7 194</u>	<u>7 195</u>	$\frac{5\,297}{3\,821}$	<u>6 508</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,054}{4\,031}$	<u>7 143</u>	<u>7 144</u>	$\frac{5\,259}{3\,793}$	<u>6 462</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,011}{4\,002}$	<u>7 092</u>	<u>7 092</u>	$\frac{5\,221}{3\,766}$	<u>6 415</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,011}{4\,002}$	<u>7 092</u>	<u>7 092</u>	$\frac{5\,221}{3\,766}$	<u>6 415</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,011}{4\,002}$	<u>7 092</u>	<u>7 092</u>	$\frac{5\,221}{3\,766}$	<u>6 415</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,945}{2\,979}$	<u>6 559</u>	<u>6 018</u>	$\frac{4\,702}{3\,272}$	<u>5 887</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,754}{2\,821}$	<u>6 226</u>	<u>5 812</u>	$\frac{4\,396}{2\,993}$	<u>5 564</u>

							-	-	-	-	
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{4\,847}{2\,885}$	<u>6 087</u>	$\frac{4\,719}{4\,089}$	$\frac{4\,493}{3\,541}$	<u>7 161</u>	<u>9 008</u>	<u>6 210</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,621}{4\,567}$	<u>7 645</u>	$\frac{6\,158}{5\,476}$	$\frac{5\,843}{4\,834}$	<u>8 654</u>	<u>10 541</u>	<u>7 594</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,574}{4\,535}$	<u>7 590</u>	$\frac{6\,114}{5\,437}$	$\frac{5\,801}{4\,799}$	<u>8 592</u>	<u>10 466</u>	<u>7 540</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,526}{4\,502}$	<u>7 535</u>	$\frac{6\,070}{5\,398}$	$\frac{5\,760}{4\,765}$	<u>8 530</u>	<u>10 391</u>	<u>7 486</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,526}{4\,502}$	<u>7 535</u>	$\frac{6\,070}{5\,398}$	$\frac{5\,760}{4\,765}$	<u>8 530</u>	<u>10 391</u>	<u>7 486</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,526}{4\,502}$	<u>7 535</u>	$\frac{6\,070}{5\,398}$	$\frac{5\,760}{4\,765}$	<u>8 530</u>	<u>10 391</u>	<u>7 486</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,116}{4\,117}$	<u>6 148</u>	$\frac{5\,168}{4\,525}$	$\frac{4\,563}{3\,609}$	<u>7 610</u>	<u>9 457</u>	<u>6 389</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,833}{2\,897}$	<u>6 059</u>	$\frac{4\,730}{4\,107}$	$\frac{4\,497}{3\,557}$	<u>7 137</u>	<u>8 956</u>	<u>6 175</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{4\,904}{2\,940}$	<u>6 148</u>	$\frac{4\,800}{4\,168}$	$\frac{4\,563}{3\,609}$	<u>7 242</u>	<u>9 089</u>	<u>6 266</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,713}{4\,657}$	<u>7 737</u>	$\frac{6\,269}{5\,584}$	$\frac{5\,941}{4\,929}$	<u>8 765</u>	<u>10 652</u>	<u>7 678</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,665}{4\,624}$	<u>7 681</u>	$\frac{6\,224}{5\,544}$	$\frac{5\,898}{4\,894}$	<u>8 702</u>	<u>10 576</u>	<u>7 623</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>3 862</u> 3 155	<u>3 907</u> 3 038	<u>5 246</u>	<u>6 880</u>	<u>9 008</u>	<u>8 864</u>	<u>8 070</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 389</u> 4 624	<u>4 555</u> 3 651	<u>6 174</u>	<u>8 442</u>	<u>9 915</u>	<u>9 768</u>	<u>9 787</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 351</u> 4 591	<u>5 145</u> 4 229	<u>6 130</u>	<u>8 382</u>	<u>9 844</u>	<u>9 698</u>	<u>9 767</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 312</u> 4 558	<u>3 996</u> 3 119	<u>6 086</u>	<u>8 322</u>	<u>9 773</u>	<u>9 628</u>	<u>8 798</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 312</u> 4 558	<u>3 996</u> 3 119	<u>6 086</u>	<u>8 322</u>	<u>9 773</u>	<u>9 628</u>	<u>8 798</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 312</u> 4 558	<u>3 996</u> 3 119	<u>6 086</u>	<u>8 322</u>	<u>9 773</u>	<u>9 628</u>	<u>8 798</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>3 925</u> 3 215	<u>3 967</u> 3 096	<u>5 551</u>	<u>6 953</u>	<u>9 089</u>	<u>8 945</u>	<u>8 174</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 868</u> 3 168	<u>3 909</u> 3 051	<u>5 229</u>	<u>6 852</u>	<u>8 956</u>	<u>8 815</u>	<u>8 135</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>3 925</u> 3 215	<u>3 967</u> 3 096	<u>5 306</u>	<u>6 953</u>	<u>9 089</u>	<u>8 945</u>	<u>8 174</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 483</u> 4 715	<u>4 629</u> 3 722	<u>6 253</u>	<u>8 546</u>	<u>10 013</u>	<u>9 866</u>	<u>9 925</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 444</u> 4 681	<u>5 230</u> 4 312	<u>6 208</u>	<u>8 485</u>	<u>9 941</u>	<u>9 795</u>	<u>9 905</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{4\,824}{2\,863}$	<u>6 318</u>	<u>5 898</u>	$\frac{4\,462}{3\,038}$	<u>5 647</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,178}{4\,138}$	<u>7 270</u>	<u>7 276</u>	$\frac{5\,373}{3\,894}$	<u>6 584</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,134}{4\,108}$	<u>7 218</u>	<u>7 224</u>	$\frac{5\,334}{3\,866}$	<u>6 537</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,090}{4\,079}$	<u>7 166</u>	<u>7 172</u>	$\frac{5\,296}{3\,839}$	<u>6 490</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,090}{4\,079}$	<u>7 166</u>	<u>7 172</u>	$\frac{5\,296}{3\,839}$	<u>6 490</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,090}{4\,079}$	<u>7 166</u>	<u>7 172</u>	$\frac{5\,296}{3\,839}$	<u>6 490</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,004}{3\,037}$	<u>6 624</u>	<u>6 077</u>	$\frac{4\,767}{3\,334}$	<u>5 952</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,810}{2\,875}$	<u>6 285</u>	<u>5 868</u>	$\frac{4\,456}{3\,051}$	<u>5 624</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{4\,881}{2\,918}$	<u>6 378</u>	<u>5 955</u>	$\frac{4\,522}{3\,096}$	<u>5 707</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,262}{4\,219}$	<u>7 349</u>	<u>7 359</u>	$\frac{5\,451}{3\,971}$	<u>6 662</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,217}{4\,189}$	<u>7 296</u>	<u>7 307</u>	$\frac{5\,412}{3\,942}$	<u>6 615</u>

							-	-	-	-	
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,617}{4\,590}$	<u>7 626</u>	$\frac{6\,179}{5\,504}$	$\frac{5\,856}{4\,858}$	<u>8 639</u>	<u>10 500</u>	<u>7 568</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,617}{4\,590}$	<u>7 626</u>	$\frac{6\,179}{5\,504}$	$\frac{5\,856}{4\,858}$	<u>8 639</u>	<u>10 500</u>	<u>7 568</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,617}{4\,590}$	<u>7 626</u>	$\frac{6\,179}{5\,504}$	$\frac{5\,856}{4\,858}$	<u>8 639</u>	<u>10 500</u>	<u>7 568</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,199}{4\,197}$	<u>6 213</u>	$\frac{5\,259}{4\,614}$	$\frac{4\,636}{3\,680}$	<u>7 702</u>	<u>9 548</u>	<u>6 450</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,891}{2\,954}$	<u>6 122</u>	$\frac{4\,813}{4\,188}$	$\frac{4\,569}{3\,626}$	<u>7 219</u>	<u>9 039</u>	<u>6 233</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{4\,964}{2\,998}$	<u>6 213</u>	$\frac{4\,884}{4\,250}$	$\frac{4\,636}{3\,680}$	<u>7 326</u>	<u>9 173</u>	<u>6 325</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,761}{4\,703}$	<u>7 784</u>	$\frac{6\,326}{5\,639}$	$\frac{5\,991}{4\,978}$	<u>8 822</u>	<u>10 709</u>	<u>7 721</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,712}{4\,669}$	<u>7 729</u>	$\frac{6\,281}{5\,599}$	$\frac{5\,948}{4\,942}$	<u>8 759</u>	<u>10 632</u>	<u>7 666</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,664}{4\,636}$	<u>7 673</u>	$\frac{6\,236}{5\,558}$	$\frac{5\,905}{4\,906}$	<u>8 696</u>	<u>10 556</u>	<u>7 610</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,664}{4\,636}$	<u>7 673</u>	$\frac{6\,236}{5\,558}$	$\frac{5\,905}{4\,906}$	<u>8 696</u>	<u>10 556</u>	<u>7 610</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,664}{4\,636}$	<u>7 673</u>	$\frac{6\,236}{5\,558}$	$\frac{5\,905}{4\,906}$	<u>8 696</u>	<u>10 556</u>	<u>7 610</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,242}{4\,239}$	<u>6 246</u>	$\frac{5\,306}{4\,660}$	$\frac{4\,674}{3\,717}$	<u>7 749</u>	<u>9 595</u>	<u>6 482</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,404}{4\,648}$	$\frac{4\,059}{3\,180}$	<u>6 164</u>	<u>8 424</u>	<u>9 870</u>	<u>9 725</u>	<u>8 917</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,404}{4\,648}$	$\frac{4\,059}{3\,180}$	<u>6 164</u>	<u>8 424</u>	<u>9 870</u>	<u>9 725</u>	<u>8 917</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,404}{4\,648}$	$\frac{4\,059}{3\,180}$	<u>6 164</u>	<u>8 424</u>	<u>9 870</u>	<u>9 725</u>	<u>8 917</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,990}{3\,278}$	$\frac{4\,030}{3\,157}$	<u>5 619</u>	<u>7 030</u>	<u>9 173</u>	<u>9 029</u>	<u>8 282</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,932}{3\,231}$	$\frac{3\,971}{3\,111}$	<u>5 290</u>	<u>6 927</u>	<u>9 039</u>	<u>8 898</u>	<u>8 243</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{3\,990}{3\,278}$	$\frac{4\,030}{3\,157}$	<u>5 369</u>	<u>7 030</u>	<u>9 173</u>	<u>9 029</u>	<u>8 282</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,531}{4\,762}$	$\frac{4\,667}{3\,759}$	<u>6 293</u>	<u>8 600</u>	<u>10 064</u>	<u>9 917</u>	<u>9 996</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,491}{4\,728}$	$\frac{5\,274}{4\,355}$	<u>6 248</u>	<u>8 539</u>	<u>9 992</u>	<u>9 846</u>	<u>9 977</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,452}{4\,694}$	$\frac{4\,092}{3\,212}$	<u>6 204</u>	<u>8 477</u>	<u>9 920</u>	<u>9 775</u>	<u>8 979</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,452}{4\,694}$	$\frac{4\,092}{3\,212}$	<u>6 204</u>	<u>8 477</u>	<u>9 920</u>	<u>9 775</u>	<u>8 979</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,452}{4\,694}$	$\frac{4\,092}{3\,212}$	<u>6 204</u>	<u>8 477</u>	<u>9 920</u>	<u>9 775</u>	<u>8 979</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,023}{3\,311}$	$\frac{4\,062}{3\,188}$	<u>5 653</u>	<u>7 069</u>	<u>9 217</u>	<u>9 073</u>	<u>8 337</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,173}{4\,158}$	<u>7 244</u>	<u>7 254</u>	$\frac{5\,373}{3\,914}$	<u>6 567</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,173}{4\,158}$	<u>7 244</u>	<u>7 254</u>	$\frac{5\,373}{3\,914}$	<u>6 567</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,173}{4\,158}$	<u>7 244</u>	<u>7 254</u>	$\frac{5\,373}{3\,914}$	<u>6 567</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,065}{3\,096}$	<u>6 691</u>	<u>6 139</u>	$\frac{4\,834}{3\,400}$	<u>6 019</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,868}{2\,931}$	<u>6 347</u>	<u>5 926</u>	$\frac{4\,517}{3\,111}$	<u>5 685</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{4\,940}{2\,975}$	<u>6 441</u>	<u>6 014</u>	$\frac{4\,584}{3\,157}$	<u>5 769</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,305}{4\,261}$	<u>7 389</u>	<u>7 402</u>	$\frac{5\,492}{4\,010}$	<u>6 703</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,260}{4\,230}$	<u>7 336</u>	<u>7 349</u>	$\frac{5\,453}{3\,981}$	<u>6 655</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,215}{4\,200}$	<u>7 284</u>	<u>7 296</u>	$\frac{5\,413}{3\,953}$	<u>6 607</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,215}{4\,200}$	<u>7 284</u>	<u>7 296</u>	$\frac{5\,413}{3\,953}$	<u>6 607</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,215}{4\,200}$	<u>7 284</u>	<u>7 296</u>	$\frac{5\,413}{3\,953}$	<u>6 607</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,097}{3\,127}$	<u>6 726</u>	<u>6 170</u>	$\frac{4\,869}{3\,433}$	<u>6 054</u>

							-	-	-	-	
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,921}{2\,984}$	<u>6 154</u>	$\frac{4\,856}{4\,229}$	$\frac{4\,606}{3\,662}$	<u>7 262</u>	<u>9 082</u>	<u>6 263</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{4\,994}{3\,028}$	<u>6 246</u>	$\frac{4\,928}{4\,292}$	$\frac{4\,674}{3\,717}$	<u>7 370</u>	<u>9 217</u>	<u>6 356</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,809}{4\,750}$	<u>7 833</u>	$\frac{6\,384}{5\,695}$	$\frac{6\,021}{5\,027}$	<u>8 880</u>	<u>10 767</u>	<u>7 765</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,760}{4\,716}$	<u>7 777</u>	$\frac{6\,338}{5\,655}$	$\frac{5\,978}{4\,991}$	<u>8 816</u>	<u>10 690</u>	<u>4 272</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,712}{4\,682}$	<u>7 721</u>	$\frac{6\,293}{5\,614}$	$\frac{5\,935}{4\,956}$	<u>8 753</u>	<u>10 613</u>	<u>7 654</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,712}{4\,682}$	<u>7 721</u>	$\frac{6\,293}{5\,614}$	$\frac{5\,935}{4\,956}$	<u>8 753</u>	<u>10 613</u>	<u>7 654</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,712}{4\,682}$	<u>7 721</u>	$\frac{6\,293}{5\,614}$	$\frac{5\,935}{4\,956}$	<u>8 753</u>	<u>10 613</u>	<u>7 654</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,285}{4\,281}$	<u>6 279</u>	$\frac{5\,354}{4\,706}$	$\frac{4\,691}{3\,754}$	<u>7 797</u>	<u>9 643</u>	<u>6 514</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,952}{3\,013}$	<u>6 188</u>	$\frac{4\,899}{4\,271}$	$\frac{4\,622}{3\,699}$	<u>7 306</u>	<u>9 126</u>	<u>6 293</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{5\,026}{3\,058}$	<u>6 279</u>	$\frac{4\,972}{4\,335}$	$\frac{4\,691}{3\,754}$	<u>7 414</u>	<u>9 261</u>	<u>6 387</u>
211-201-0712	1,2 5-10 (),	3	1	1400	$\frac{7\,066}{5\,000}$	<u>7 833</u>	$\frac{6\,775}{6\,075}$	$\frac{6\,753}{5\,948}$	<u>9 271</u>	<u>11 158</u>	<u>8 286</u>
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390	$\frac{6\,828}{4\,782}$	<u>7 599</u>	$\frac{6\,499}{5\,810}$	$\frac{6\,481}{5\,689}$	<u>8 977</u>	<u>10 850</u>	<u>8 046</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 965</u> 3 263	<u>4 003</u> 3 142	<u>5 322</u>	<u>6 966</u>	<u>9 082</u>	<u>8 940</u>	<u>8 298</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 023</u> 3 311	<u>4 062</u> 3 188	<u>5 401</u>	<u>7 069</u>	<u>9 217</u>	<u>9 073</u>	<u>8 337</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 580</u> 4 809	<u>4 706</u> 3 797	<u>6 335</u>	<u>8 663</u>	<u>10 115</u>	<u>9 968</u>	<u>10 069</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 540</u> 4 775	<u>5 319</u> 4 398	<u>6 289</u>	<u>8 601</u>	<u>10 043</u>	<u>9 897</u>	<u>10 049</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 500</u> 4 741	<u>4 125</u> 3 244	<u>6 244</u>	<u>8 539</u>	<u>9 971</u>	<u>9 826</u>	<u>9 042</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 500</u> 4 741	<u>4 125</u> 3 244	<u>6 244</u>	<u>8 539</u>	<u>9 971</u>	<u>9 826</u>	<u>9 042</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 500</u> 4 741	<u>4 125</u> 3 244	<u>6 244</u>	<u>8 539</u>	<u>9 971</u>	<u>9 826</u>	<u>9 042</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>4 057</u> 3 344	<u>4 095</u> 3 220	<u>5 689</u>	<u>7 117</u>	<u>9 261</u>	<u>9 117</u>	<u>8 394</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 998</u> 3 295	<u>4 035</u> 3 173	<u>5 354</u>	<u>7 013</u>	<u>9 126</u>	<u>8 984</u>	<u>8 355</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>4 057</u> 3 344	<u>4 095</u> 3 220	<u>5 434</u>	<u>7 117</u>	<u>9 261</u>	<u>9 117</u>	<u>8 394</u>
211-201-0712	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>5 580</u> 4 809	<u>5 358</u> 4 430	<u>6 726</u>	<u>9 686</u>	<u>10 115</u>	<u>9 968</u>	<u>10 069</u>
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>5 360</u> 4 600	<u>5 153</u> 4 237	<u>6 512</u>	<u>9 375</u>	<u>9 853</u>	<u>9 707</u>	<u>10 049</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,898}{2\,960}$	<u>6 379</u>	<u>5 956</u>	$\frac{4\,549}{3\,142}$	<u>5 717</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{4\,970}{3\,004}$	<u>6 473</u>	<u>6 044</u>	$\frac{4\,616}{3\,188}$	<u>5 802</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,349}{4\,303}$	<u>7 430</u>	<u>7 446</u>	$\frac{5\,533}{4\,050}$	<u>6 744</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,304}{4\,272}$	<u>7 377</u>	<u>7 393</u>	$\frac{5\,494}{4\,021}$	<u>6 696</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,258}{4\,242}$	<u>7 324</u>	<u>7 340</u>	$\frac{5\,454}{3\,992}$	<u>6 648</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,258}{4\,242}$	<u>7 324</u>	<u>7 340</u>	$\frac{5\,454}{3\,992}$	<u>6 648</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,258}{4\,242}$	<u>7 324</u>	<u>7 340</u>	$\frac{5\,454}{3\,992}$	<u>6 648</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,129}{3\,158}$	<u>6 761</u>	<u>6 202</u>	$\frac{4\,904}{3\,468}$	<u>6 089</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,928}{2\,990}$	<u>6 411</u>	<u>5 986</u>	$\frac{4\,581}{3\,173}$	<u>5 749</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{5\,001}{3\,034}$	<u>6 506</u>	<u>6 075</u>	$\frac{4\,649}{3\,220}$	<u>5 834</u>
211-201-0712	1,2 5-10 (),	3	1	1400	$\frac{6\,870}{4\,809}$	<u>7 821</u>	<u>7 967</u>	$\frac{5\,924}{4\,430}$	<u>7 135</u>
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390	$\frac{6\,641}{4\,600}$	<u>7 599</u>	<u>7 730</u>	$\frac{5\,716}{4\,237}$	<u>6 918</u>

							-	-	-	-	
211-201-0714	1,2 10-20 (),	3	1	1380	$\frac{6\,966}{4\,929}$	<u>7 721</u>	$\frac{6\,678}{5\,988}$	$\frac{6\,656}{5\,863}$	<u>9 138</u>	<u>10 998</u>	<u>8 168</u>
211-201-0715	1,2 20-40 (),	3	1	1370	$\frac{6\,915}{4\,893}$	<u>7 665</u>	$\frac{6\,630}{5\,945}$	$\frac{6\,608}{5\,821}$	<u>9 072</u>	<u>10 919</u>	<u>8 108</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,809}{4\,750}$	<u>7 833</u>	$\frac{6\,384}{5\,695}$	$\frac{6\,157}{5\,189}$	<u>8 880</u>	<u>10 767</u>	<u>7 765</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,760}{4\,716}$	<u>7 777</u>	$\frac{6\,338}{5\,655}$	$\frac{6\,113}{5\,152}$	<u>8 816</u>	<u>10 690</u>	<u>7 709</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,712}{4\,682}$	<u>7 721</u>	$\frac{6\,293}{5\,614}$	$\frac{6\,069}{5\,115}$	<u>8 753</u>	<u>10 613</u>	<u>7 654</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,712}{4\,682}$	<u>7 721</u>	$\frac{6\,293}{5\,614}$	$\frac{6\,069}{5\,115}$	<u>8 753</u>	<u>10 613</u>	<u>7 654</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,712}{4\,682}$	<u>7 721</u>	$\frac{6\,293}{5\,614}$	$\frac{6\,069}{5\,115}$	<u>8 753</u>	<u>10 613</u>	<u>7 654</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,285}{4\,281}$	<u>6 279</u>	$\frac{5\,354}{4\,706}$	$\frac{4\,877}{3\,963}$	<u>7 797</u>	<u>9 643</u>	<u>6 514</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,952}{3\,013}$	<u>6 188</u>	$\frac{4\,899}{4\,271}$	$\frac{4\,806}{3\,905}$	<u>7 306</u>	<u>9 126</u>	<u>6 293</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{5\,026}{3\,058}$	<u>6 279</u>	$\frac{4\,972}{4\,335}$	$\frac{4\,877}{3\,963}$	<u>7 414</u>	<u>9 261</u>	<u>6 387</u>
211-201-0809	1,2 5-10 (),	3	1	1400	$\frac{7\,066}{5\,000}$	<u>7 833</u>	$\frac{6\,775}{6\,075}$	$\frac{7\,460}{6\,455}$	<u>9 271</u>	<u>11 158</u>	<u>8 286</u>
211-201-0810	1,2 5-20 (),	3	1	1390	$\frac{7\,016}{4\,964}$	<u>7 777</u>	$\frac{6\,727}{6\,032}$	$\frac{7\,407}{6\,409}$	<u>9 204</u>	<u>11 078</u>	<u>8 227</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0714	1,2 10-20 (),	3	1	1380	$\frac{5\,500}{4\,741}$	$\frac{5\,281}{4\,366}$	<u>6 630</u>	<u>9 548</u>	<u>9 971</u>	<u>9 826</u>	<u>10 030</u>
211-201-0715	1,2 20-40 (),	3	1	1370	$\frac{5\,460}{4\,706}$	$\frac{5\,243}{4\,335}$	<u>6 582</u>	<u>9 479</u>	<u>9 898</u>	<u>9 755</u>	<u>10 010</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,580}{4\,809}$	$\frac{4\,706}{3\,797}$	<u>6 335</u>	<u>8 383</u>	<u>10 115</u>	<u>9 968</u>	<u>10 069</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,540}{4\,775}$	$\frac{5\,319}{4\,398}$	<u>6 289</u>	<u>8 323</u>	<u>10 043</u>	<u>9 897</u>	<u>10 049</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,500}{4\,741}$	$\frac{4\,125}{3\,244}$	<u>6 244</u>	<u>8 263</u>	<u>9 971</u>	<u>9 826</u>	<u>9 042</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,500}{4\,741}$	$\frac{4\,125}{3\,244}$	<u>6 244</u>	<u>8 263</u>	<u>9 971</u>	<u>9 826</u>	<u>9 042</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,500}{4\,741}$	$\frac{4\,125}{3\,244}$	<u>6 244</u>	<u>8 263</u>	<u>9 971</u>	<u>9 826</u>	<u>9 042</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,057}{3\,344}$	$\frac{4\,095}{3\,220}$	<u>5 689</u>	<u>7 055</u>	<u>9 261</u>	<u>9 117</u>	<u>8 394</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,998}{3\,295}$	$\frac{4\,035}{3\,173}$	<u>5 354</u>	<u>6 952</u>	<u>9 126</u>	<u>8 984</u>	<u>8 355</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{4\,057}{3\,344}$	$\frac{4\,095}{3\,220}$	<u>5 434</u>	<u>7 055</u>	<u>9 261</u>	<u>9 117</u>	<u>8 394</u>
211-201-0809	1,2 5-10 (),	3	1	1400	$\frac{5\,580}{4\,809}$	$\frac{5\,358}{4\,430}$	<u>6 726</u>	<u>9 686</u>	<u>10 115</u>	<u>9 968</u>	<u>10 069</u>
211-201-0810	1,2 5-20 (),	3	1	1390	$\frac{5\,540}{4\,775}$	$\frac{5\,319}{4\,398}$	<u>6 678</u>	<u>9 617</u>	<u>10 043</u>	<u>9 897</u>	<u>10 049</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0714	1,2 10-20 (),	3	1	1380	$\frac{6\,772}{4\,741}$	<u>7 710</u>	<u>7 854</u>	$\frac{5\,839}{4\,366}$	<u>7 033</u>
211-201-0715	1,2 20-40 (),	3	1	1370	$\frac{6\,723}{4\,706}$	<u>7 654</u>	<u>7 797</u>	$\frac{5\,797}{4\,335}$	<u>6 982</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,349}{4\,303}$	<u>7 430</u>	<u>7 446</u>	$\frac{5\,533}{4\,050}$	<u>6 744</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,304}{4\,272}$	<u>7 377</u>	<u>7 393</u>	$\frac{5\,494}{4\,021}$	<u>6 696</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,258}{4\,242}$	<u>7 324</u>	<u>7 340</u>	$\frac{5\,454}{3\,992}$	<u>6 648</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,258}{4\,242}$	<u>7 324</u>	<u>7 340</u>	$\frac{5\,454}{3\,992}$	<u>6 648</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,258}{4\,242}$	<u>7 324</u>	<u>7 340</u>	$\frac{5\,454}{3\,992}$	<u>6 648</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,129}{3\,158}$	<u>6 761</u>	<u>6 202</u>	$\frac{4\,904}{3\,468}$	<u>6 089</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,928}{2\,990}$	<u>6 411</u>	<u>5 986</u>	$\frac{4\,581}{3\,173}$	<u>5 749</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{5\,001}{3\,034}$	<u>6 506</u>	<u>6 075</u>	$\frac{4\,649}{3\,220}$	<u>5 834</u>
211-201-0809	1,2 5-10 (),	3	1	1400	$\frac{6\,870}{4\,809}$	<u>7 821</u>	<u>7 967</u>	$\frac{5\,924}{4\,430}$	<u>7 135</u>
211-201-0810	1,2 5-20 (),	3	1	1390	$\frac{6\,821}{4\,775}$	<u>7 766</u>	<u>7 910</u>	$\frac{5\,882}{4\,398}$	<u>7 084</u>

					,	.	.	-	-	-	-	
211-201-0811	10-20 (), 1,2	3	1	1380	$\frac{6\,966}{4\,929}$	$\frac{7\,721}{4\,929}$	$\frac{6\,678}{5\,988}$	$\frac{7\,354}{6\,362}$	$\frac{9\,138}{6\,362}$	$\frac{10\,998}{6\,362}$	$\frac{8\,168}{6\,362}$	
211-201-0812	20-40 (), 1,2	3	1	1370	$\frac{6\,915}{4\,893}$	$\frac{7\,665}{4\,893}$	$\frac{6\,630}{5\,945}$	$\frac{7\,300}{6\,316}$	$\frac{9\,072}{6\,316}$	$\frac{10\,919}{6\,316}$	$\frac{8\,108}{6\,316}$	

211-203.

					,	.	.	-	-	-	-	
211-203-0100	3344-83	3										
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\,204}{2\,531}$	$\frac{2\,251}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,738}{2\,079}$	$\frac{1\,975}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,738}{2\,079}$	$\frac{1\,975}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	

211-205.

					,	.		-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>14 562</u> 13 560	<u>14 566</u> 13 560	<u>16 410</u> 15 368	<u>19 778</u> 15 820	<u>18 218</u> 15 820	<u>19 605</u> 15 820	<u>18 391</u> 15 820	<u>17 143</u> 15 820

					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0811	10-20 (), 1,2	3	1	1380	<u>5 500</u> 4 741	<u>5 281</u> 4 366	<u>6 630</u>	<u>9 548</u>	<u>9 971</u>	<u>9 826</u>	<u>10 030</u>
211-201-0812	20-40 (), 1,2	3	1	1370	<u>5 460</u> 4 706	<u>5 243</u> 4 335	<u>6 582</u>	<u>9 479</u>	<u>9 898</u>	<u>9 755</u>	<u>10 010</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-	-	-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003										
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>16 871</u> 15 820	<u>19 431</u> 15 820	<u>19 085</u> 15 820	<u>16 852</u> 14 464	<u>16 852</u> 14 464	<u>22 726</u> 15 820	<u>17 687</u> 15 820

					-	-	-	-	-
211-201-0811	1,2 10-20 (),	3	1	1380	$\frac{6\,772}{4\,741}$	<u>7 710</u>	<u>7 854</u>	$\frac{5\,839}{4\,366}$	<u>7 033</u>
211-201-0812	1,2 20-40 (),	3	1	1370	$\frac{6\,723}{4\,706}$	<u>7 654</u>	<u>7 797</u>	$\frac{5\,797}{4\,335}$	<u>6 982</u>

					-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,394}{1\,627}$	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	$\frac{2\,394}{1\,627}$	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> 1 356

					-	-	-	
211-205-0100	1215-2003							
211-205-0101	, 5 10		1	1000	$\frac{20\,125}{15\,820}$	$\frac{18\,564}{15\,820}$	$\frac{18\,564}{15\,820}$	$\frac{16\,972}{15\,820}$

							-	-	-	-		-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>14 562</u> 13 560	<u>14 566</u> 13 560	<u>16 410</u> 15 368	<u>19 778</u> 15 820	<u>18 218</u> 15 820	<u>19 605</u> 15 820	<u>18 391</u> 15 820	<u>17 143</u> 15 820
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>14 562</u> 13 560	<u>14 566</u> 13 560	<u>16 410</u> 15 368	<u>19 778</u> 15 820	<u>18 218</u> 15 820	<u>19 605</u> 15 820	<u>18 391</u> 15 820	<u>17 143</u> 15 820

211-206.

							-	-	-	-	
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>5 607</u>	<u>7 958</u>	<u>6 839</u>	<u>4 657</u> 3 726	<u>8 560</u>	<u>8 054</u>	<u>5 208</u>

211-3.**211-302.**

,

							-	-	-	-	
211-302-0100	32496-2013 350	3									
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>23 716</u> 21 244						
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>23 716</u> 21 244						

					-	-	-	-	-	-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>16 871</u> 15 820	<u>19 431</u> 15 820	<u>19 085</u> 15 820	<u>16 852</u> 14 464	<u>16 852</u> 14 464	<u>22 726</u> 15 820	<u>17 687</u> 15 820
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>16 871</u> 15 820	<u>19 431</u> 15 820	<u>19 085</u> 15 820	<u>16 852</u> 14 464	<u>16 852</u> 14 464	<u>22 726</u> 15 820	<u>17 687</u> 15 820

					-	-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>4 862</u>	<u>4 065</u> 3 197	<u>8 560</u>	<u>6 969</u>	<u>10 435</u>	<u>9 244</u>	<u>10 435</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-302-0100	32496-2013 350	3									
211-302-0101	5-10	3	1	350							
211-302-0102	10-20	3	1	350							

					-	-	-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>20 125</u> 15 820	<u>18 564</u> 15 820	<u>18 564</u> 15 820	<u>16 972</u> 15 820
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>20 125</u> 15 820	<u>18 564</u> 15 820	<u>18 564</u> 15 820	<u>16 972</u> 15 820

					-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>5 022</u>	<u>8 560</u>	<u>6 149</u>	<u>5 661</u>	<u>7 536</u>

					-	-	-	-	-
211-302-0100	32496-2013 350	3							
211-302-0101	5-10	3	1	350					
211-302-0102	10-20	3	1	350					

							-	-	-	-	
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>23 716</u> 21 244						
211-302-0200	32496-2013 400	3									
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>23 978</u> 21 244	<u>23 008</u> 20 982	<u>23 008</u> 20 982	<u>21 910</u> 20 982	<u>22 910</u> 20 982	<u>23 008</u> 20 982	<u>23 358</u> 20 982
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>23 978</u> 21 244	<u>23 008</u> 20 982	<u>23 008</u> 20 982	<u>21 910</u> 20 982	<u>22 910</u> 20 982	<u>23 008</u> 20 982	<u>23 358</u> 20 982
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>23 978</u> 21 244	<u>23 008</u> 20 982	<u>23 008</u> 20 982	<u>21 910</u> 20 982	<u>22 910</u> 20 982	<u>23 008</u> 20 982	<u>23 358</u> 20 982
211-302-0300	32496-2013 500	3									
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>24 503</u> 21 244	<u>23 358</u> 20 982	<u>23 358</u> 20 982	<u>21 986</u> 20 982	<u>23 236</u> 20 982	<u>23 358</u> 20 982	<u>23 796</u> 20 982
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>24 503</u> 21 244	<u>23 358</u> 20 982	<u>23 358</u> 20 982	<u>21 986</u> 20 982	<u>23 236</u> 20 982	<u>23 358</u> 20 982	<u>23 796</u> 20 982
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>24 503</u> 21 244	<u>23 358</u> 20 982	<u>23 358</u> 20 982	<u>21 986</u> 20 982	<u>23 236</u> 20 982	<u>23 358</u> 20 982	<u>23 796</u> 20 982

211-4.
211-401.

							-	-	-	-	
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 108</u>	<u>9 777</u>	<u>8 411</u>	<u>2 790</u> 1 607	<u>7 347</u>	<u>8 332</u>	<u>7 019</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-302-0103	20-40	3	1	350							
211-302-0200	32496-2013 400	3									
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>23 358</u> 20 982	<u>23 358</u> 20 982	<u>22 798</u> 20 982	<u>22 837</u> 21 244	<u>23 358</u> 20 982	<u>23 358</u> 20 982	<u>23 358</u> 20 982
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>23 358</u> 20 982	<u>23 358</u> 20 982	<u>22 798</u> 20 982	<u>22 837</u> 21 244	<u>23 358</u> 20 982	<u>23 358</u> 20 982	<u>23 358</u> 20 982
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>23 358</u> 20 982	<u>23 358</u> 20 982	<u>22 798</u> 20 982	<u>22 837</u> 21 244	<u>23 358</u> 20 982	<u>23 358</u> 20 982	<u>23 358</u> 20 982
211-302-0300	32496-2013 500	3									
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>23 796</u> 20 982	<u>23 796</u> 20 982	<u>23 095</u> 20 982	<u>23 077</u> 21 244	<u>23 796</u> 20 982	<u>23 796</u> 20 982	<u>23 796</u> 20 982
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>23 796</u> 20 982	<u>23 796</u> 20 982	<u>23 095</u> 20 982	<u>23 077</u> 21 244	<u>23 796</u> 20 982	<u>23 796</u> 20 982	<u>23 796</u> 20 982
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>23 796</u> 20 982	<u>23 796</u> 20 982	<u>23 095</u> 20 982	<u>23 077</u> 21 244	<u>23 796</u> 20 982	<u>23 796</u> 20 982	<u>23 796</u> 20 982

					-	-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 284</u>	<u>5 413</u>	<u>7 347</u>	<u>5 273</u>	<u>9 777</u>	<u>9 777</u>	<u>6 536</u>

					-	-	-	-	-
211-302-0103	20-40	3	1	350					
211-302-0200	32496-2013 400	3							
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>23 358</u> 20 982	<u>22 896</u> 20 982	<u>23 358</u> 20 982	<u>22 351</u> 20 982	<u>22 476</u> 20 982
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>23 358</u> 20 982	<u>22 896</u> 20 982	<u>23 358</u> 20 982	<u>22 351</u> 20 982	<u>22 476</u> 20 982
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>23 358</u> 20 982	<u>22 896</u> 20 982	<u>23 358</u> 20 982	<u>22 351</u> 20 982	<u>22 476</u> 20 982
211-302-0300	32496-2013 500	3							
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>23 796</u> 20 982	<u>23 218</u> 20 982	<u>23 796</u> 20 982	<u>22 537</u> 20 982	<u>22 693</u> 20 982
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>23 796</u> 20 982	<u>23 218</u> 20 982	<u>23 796</u> 20 982	<u>22 537</u> 20 982	<u>22 693</u> 20 982
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>23 796</u> 20 982	<u>23 218</u> 20 982	<u>23 796</u> 20 982	<u>22 537</u> 20 982	<u>22 693</u> 20 982

					-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 834</u> 3 119	<u>7 347</u>	<u>5 943</u>	<u>4 149</u>	<u>6 217</u>

				,	.		-	-	-	-	
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>4 108</u>	<u>9 777</u>	<u>8 411</u>	<u>3 618</u> <u>2 411</u>	<u>7 347</u>	<u>8 332</u>	<u>7 019</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 413</u>	<u>9 698</u>	<u>8 658</u>	<u>5 182</u> <u>3 200</u>	<u>9 698</u>	<u>8 137</u>	<u>6 317</u>

211-402.

				,	.		-	-	-	-		-
211-402-0100												
211-402-0101			1	1000	<u>3 856</u> <u>3 164</u>	<u>7 635</u> <u>3 164</u>	<u>6 725</u> <u>3 164</u>	<u>8 510</u> <u>3 164</u>	<u>7 617</u> <u>3 164</u>	<u>6 672</u> <u>3 164</u>	<u>5 797</u> <u>3 164</u>	<u>5 307</u> <u>3 164</u>

211-403.

				,	.
211-403-0200	(4682-84)	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> <u>188 036</u>

211-5.

					-	-	-	-	-	-	-
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>6 284</u>	<u>5 413</u>	<u>7 347</u>	<u>6 111</u>	<u>9 777</u>	<u>9 777</u>	<u>6 536</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 317</u>	<u>5 376</u>	<u>6 619</u>	<u>6 905</u>	<u>10 729</u>	<u>9 698</u>	<u>10 999</u>

					-	-	-	-	-	-	-	
211-402-0100												
211-402-0101			1	1000	<u>4 726</u> 3 164	<u>8 510</u> 3 164	<u>8 510</u> 3 164	<u>7 635</u> 3 164	<u>7 635</u> 3 164	<u>8 510</u> 3 164	<u>4 340</u> 3 164	<u>8 510</u> 3 164

					-	-	-	-	-
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>4 834</u> 3 119	<u>7 347</u>	<u>5 943</u>	<u>4 149</u>	<u>6 217</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 802</u> 3 133	<u>9 084</u>	<u>6 103</u>	<u>5 182</u>	<u>6 489</u>

					-	-	-
211-402-0100							
211-402-0101			1	1000	<u>5 079</u> 3 164	<u>8 510</u> 3 164	<u>7 460</u> 3 164

211-501.

					,	.		-	-	-	-	
211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 813</u> 2 679	<u>5 388</u>	<u>4 047</u> 3 390	<u>2 746</u> 1 627	<u>6 721</u>	<u>8 743</u>	<u>5 806</u>	

211-6.**211-601.**

-

					,	.		-	-	-	-	
211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>5 134</u>	<u>4 308</u> 1 143	<u>4 317</u>	<u>3 418</u> 2 143	<u>7 417</u>	<u>7 809</u>	<u>6 193</u>	

211-603.

-

-

					,	.		-	-	-	-	
211-603-0100	- 25607-2009	3										
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 319</u> 3 237	<u>6 207</u>	<u>5 262</u> 4 588	<u>3 838</u> 2 827	<u>7 847</u>	<u>9 802</u>	<u>6 152</u>	
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 319</u> 3 237	<u>6 207</u>	<u>5 262</u> 4 588	<u>3 838</u> 2 827	<u>7 847</u>	<u>9 802</u>	<u>6 152</u>	

					-	-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 092</u> 2 350	<u>4 344</u> 3 390	<u>3 436</u>	<u>4 932</u>	<u>10 838</u>	<u>10 680</u>	<u>8 241</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 590</u> 3 761	<u>4 633</u> 3 616	<u>6 969</u>	<u>6 072</u>	<u>7 836</u>	<u>7 836</u>	<u>6 732</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 184</u>	<u>4 334</u> 3 408	<u>4 671</u>	<u>6 182</u>	<u>9 802</u>	<u>9 649</u>	<u>9 802</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 184</u>	<u>4 334</u> 3 408	<u>4 671</u>	<u>6 182</u>	<u>9 802</u>	<u>9 649</u>	<u>9 802</u>

					-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	$\frac{3\,444}{1\,492}$	<u>4 610</u>	<u>5 464</u>	$\frac{2\,577}{1\,085}$	<u>3 874</u>

					-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	$\frac{5\,755}{1\,880}$	<u>7 361</u>	<u>7 836</u>	$\frac{4\,238}{2\,604}$	<u>5 680</u>

					-	-	-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3							
211-603-0101	0-10	3	1	1450	$\frac{4\,409}{2\,491}$	<u>5 806</u>	<u>5 822</u>	$\frac{3\,841}{2\,359}$	<u>5 095</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	$\frac{4\,409}{2\,491}$	<u>5 806</u>	<u>5 822</u>	$\frac{3\,841}{2\,359}$	<u>5 095</u>

							-	-	-	-	
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{5\,319}{3\,237}$	<u>6 207</u>	$\frac{5\,262}{4\,588}$	$\frac{3\,973}{2\,958}$	<u>7 847</u>	<u>9 802</u>	<u>6 152</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{5\,319}{3\,237}$	<u>6 207</u>	$\frac{5\,262}{4\,588}$	$\frac{3\,973}{2\,958}$	<u>7 847</u>	<u>9 802</u>	<u>6 625</u>

211-7.
211-701. ,

							-	-	-	-	
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>5 685</u>	<u>5 942</u>	<u>5 638</u>	$\frac{4\,679}{3\,214}$	<u>6 537</u>	<u>8 493</u>	<u>3 624</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>5 685</u>	<u>5 942</u>	<u>5 638</u>	$\frac{4\,679}{3\,214}$	<u>6 537</u>	<u>8 493</u>	<u>3 624</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>5 685</u>	<u>5 942</u>	<u>5 638</u>	$\frac{4\,679}{3\,214}$	<u>6 537</u>	<u>8 493</u>	<u>3 624</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>5 685</u>	<u>5 942</u>	<u>5 638</u>	$\frac{4\,679}{3\,214}$	<u>6 537</u>	<u>8 493</u>	<u>3 624</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>5 685</u>	<u>5 942</u>	<u>5 638</u>	$\frac{4\,679}{3\,214}$	<u>6 537</u>	<u>8 493</u>	<u>3 624</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>5 685</u>	<u>5 942</u>	<u>5 638</u>	$\frac{4\,679}{3\,214}$	<u>6 537</u>	<u>8 493</u>	<u>3 624</u>
211-701-0300											
211-701-0302	2,5 10			1000	$\frac{49\,078}{47\,009}$						

					-	-	-	-	-	-	-
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 184</u>	<u>4 334</u> <u>3 408</u>	<u>4 671</u>	<u>6 317</u>	<u>9 802</u>	<u>9 649</u>	<u>9 802</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 184</u>	<u>4 334</u> <u>3 408</u>	<u>4 671</u>	<u>6 317</u>	<u>9 802</u>	<u>9 649</u>	<u>9 802</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>2 989</u> <u>2 115</u>	<u>3 897</u>	<u>8 493</u>	<u>7 680</u>	<u>8 493</u>	<u>8 493</u>	<u>8 493</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>2 989</u> <u>2 115</u>	<u>3 897</u>	<u>8 493</u>	<u>7 680</u>	<u>8 493</u>	<u>8 493</u>	<u>8 493</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>2 989</u> <u>2 115</u>	<u>3 897</u>	<u>8 493</u>	<u>7 680</u>	<u>8 493</u>	<u>8 493</u>	<u>8 493</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>2 989</u> <u>2 115</u>	<u>3 897</u>	<u>8 493</u>	<u>7 680</u>	<u>8 493</u>	<u>8 493</u>	<u>8 493</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>2 989</u> <u>2 115</u>	<u>3 897</u>	<u>8 493</u>	<u>7 680</u>	<u>8 493</u>	<u>8 493</u>	<u>8 493</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>2 989</u> <u>2 115</u>	<u>3 897</u>	<u>8 493</u>	<u>7 680</u>	<u>8 493</u>	<u>8 493</u>	<u>8 493</u>
211-701-0300											
211-701-0302	2,5 10			1000							

					-	-	-	-	-
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{4\,409}{2\,491}$	<u>5 806</u>	<u>5 822</u>	$\frac{3\,841}{2\,359}$	<u>5 095</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{4\,409}{2\,491}$	<u>5 806</u>	<u>6 295</u>	$\frac{3\,841}{2\,359}$	<u>5 095</u>

					-	-	-	-	-
211-701-0100		3							
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>6 032</u>	<u>9 122</u>	<u>7 736</u>	<u>6 666</u>	<u>7 228</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>6 032</u>	<u>9 122</u>	<u>7 736</u>	<u>6 666</u>	<u>7 228</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>6 032</u>	<u>9 122</u>	<u>7 736</u>	<u>6 666</u>	<u>7 228</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>6 032</u>	<u>9 122</u>	<u>7 736</u>	<u>6 666</u>	<u>7 228</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>6 032</u>	<u>9 122</u>	<u>7 736</u>	<u>6 666</u>	<u>7 228</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>6 032</u>	<u>9 122</u>	<u>7 736</u>	<u>6 666</u>	<u>7 228</u>
211-701-0300									
211-701-0302	2,5 10			1000					

211-702.

					,
211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

212. , , ,**212-1.****212-101.**

					,	.	.	-	-	-	-	
212-101-0100	7473-2010	3,5	3									
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>21 643</u> 18 830	<u>22 197</u> 19 375	<u>24 952</u> 15 599	<u>23 158</u> 16 074	<u>24 952</u> 15 599	<u>27 206</u> 19 498	<u>27 206</u> 19 498
212-101-0200	7473-2010	5	3									
212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>22 463</u> 19 638	<u>23 467</u> 20 625	<u>25 388</u> 16 028	<u>23 763</u> 16 669	<u>25 388</u> 16 028	<u>28 047</u> 20 326	<u>28 047</u> 20 326
212-101-0300	7473-2010	7,5	3									
212-101-0301			3	1	2400	<u>23 321</u> 20 482	<u>25 734</u> 22 857	<u>27 077</u> 17 691	<u>25 485</u> 18 364	<u>27 077</u> 17 691	<u>28 926</u> 21 190	<u>28 926</u> 21 190
212-101-0302	F50, W2		3	1	2400	<u>23 092</u> 20 689	<u>25 530</u> 23 088	<u>27 226</u> 17 869	<u>25 674</u> 18 550	<u>27 226</u> 17 869	<u>28 867</u> 21 405	<u>28 867</u> 21 405

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>27 206</u> 19 498	<u>24 556</u> 19 498	<u>25 434</u> 16 074	<u>26 084</u> 16 074	<u>29 563</u> 19 498	<u>28 588</u> 19 498	<u>29 563</u> 19 498
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>28 047</u> 20 326	<u>25 398</u> 20 326	<u>26 039</u> 16 669	<u>26 689</u> 16 669	<u>30 404</u> 20 326	<u>29 429</u> 20 326	<u>30 404</u> 20 326
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>28 926</u> 21 190	<u>26 276</u> 21 190	<u>27 761</u> 18 364	<u>28 412</u> 18 364	<u>31 283</u> 21 190	<u>30 308</u> 21 190	<u>31 283</u> 21 190
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 867</u> 21 405	<u>26 234</u> 21 405	<u>27 917</u> 18 550	<u>28 600</u> 18 550	<u>31 501</u> 21 405	<u>30 525</u> 21 405	<u>31 501</u> 21 405

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>24 556</u> 19 498	<u>25 603</u> 15 599	<u>27 206</u> 19 498	<u>20 818</u> 16 074	<u>23 809</u> 16 074
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>25 398</u> 20 326	<u>26 038</u> 16 028	<u>28 047</u> 20 326	<u>21 422</u> 16 669	<u>24 413</u> 16 669
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>26 276</u> 21 190	<u>27 727</u> 17 691	<u>28 926</u> 21 190	<u>23 145</u> 18 364	<u>26 136</u> 18 364
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>26 234</u> 21 405	<u>27 909</u> 17 869	<u>28 867</u> 21 405	<u>23 333</u> 18 550	<u>26 259</u> 18 550

							-	-	-	-	
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 307</u> 20 900	<u>25 769</u> 23 324	<u>27 412</u> 18 052	<u>25 866</u> 18 739	<u>27 412</u> 18 052	<u>29 089</u> 21 623	<u>29 089</u> 21 623
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>23 526</u> 21 115	<u>26 014</u> 23 564	<u>27 601</u> 18 238	<u>26 062</u> 18 932	<u>27 601</u> 18 238	<u>29 316</u> 21 846	<u>29 316</u> 21 846
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>23 977</u> 21 560	<u>26 518</u> 24 060	<u>27 991</u> 18 622	<u>26 467</u> 19 331	<u>27 991</u> 18 622	<u>29 783</u> 22 306	<u>29 783</u> 22 306
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 210</u> 21 789	<u>26 778</u> 24 316	<u>28 192</u> 18 820	<u>26 676</u> 19 536	<u>28 192</u> 18 820	<u>30 024</u> 22 543	<u>30 024</u> 22 543
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 307</u> 20 900	<u>25 769</u> 23 324	<u>27 412</u> 18 052	<u>25 866</u> 18 739	<u>27 412</u> 18 052	<u>29 089</u> 21 623	<u>29 089</u> 21 623
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>23 526</u> 21 115	<u>26 014</u> 23 564	<u>27 601</u> 18 238	<u>26 062</u> 18 932	<u>27 601</u> 18 238	<u>29 316</u> 21 846	<u>29 316</u> 21 846
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>23 749</u> 21 335	<u>26 263</u> 23 810	<u>27 794</u> 18 428	<u>26 263</u> 19 129	<u>27 794</u> 18 428	<u>29 547</u> 22 073	<u>29 547</u> 22 073
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 210</u> 21 789	<u>26 778</u> 24 316	<u>28 192</u> 18 820	<u>26 676</u> 19 536	<u>28 192</u> 18 820	<u>30 024</u> 22 543	<u>30 024</u> 22 543
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 448</u> 22 023	<u>27 043</u> 24 578	<u>28 398</u> 19 022	<u>26 890</u> 19 746	<u>28 398</u> 19 022	<u>30 270</u> 22 785	<u>30 270</u> 22 785
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>23 526</u> 21 115	<u>26 014</u> 23 564	<u>27 601</u> 18 238	<u>26 062</u> 18 932	<u>27 601</u> 18 238	<u>29 316</u> 21 846	<u>29 316</u> 21 846
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>23 749</u> 21 335	<u>26 263</u> 23 810	<u>27 794</u> 18 428	<u>26 263</u> 19 129	<u>27 794</u> 18 428	<u>29 547</u> 22 073	<u>29 547</u> 22 073
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>23 977</u> 21 560	<u>26 518</u> 24 060	<u>27 991</u> 18 622	<u>26 467</u> 19 331	<u>27 991</u> 18 622	<u>29 783</u> 22 306	<u>29 783</u> 22 306
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 448</u> 22 023	<u>27 043</u> 24 578	<u>28 398</u> 19 022	<u>26 890</u> 19 746	<u>28 398</u> 19 022	<u>30 270</u> 22 785	<u>30 270</u> 22 785

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>29 089</u> 21 623	<u>26 456</u> 21 623	<u>28 110</u> 18 739	<u>28 792</u> 18 739	<u>31 723</u> 21 623	<u>30 747</u> 21 623	<u>31 723</u> 21 623
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>29 316</u> 21 846	<u>26 682</u> 21 846	<u>28 306</u> 18 932	<u>28 989</u> 18 932	<u>31 949</u> 21 846	<u>30 974</u> 21 846	<u>31 949</u> 21 846
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>29 783</u> 22 306	<u>27 149</u> 22 306	<u>28 711</u> 19 331	<u>29 394</u> 19 331	<u>32 416</u> 22 306	<u>31 441</u> 22 306	<u>32 416</u> 22 306
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>30 024</u> 22 543	<u>27 390</u> 22 543	<u>28 920</u> 19 536	<u>29 602</u> 19 536	<u>32 657</u> 22 543	<u>31 682</u> 22 543	<u>32 657</u> 22 543
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>29 089</u> 21 623	<u>26 456</u> 21 623	<u>28 110</u> 18 739	<u>28 792</u> 18 739	<u>31 723</u> 21 623	<u>30 747</u> 21 623	<u>31 723</u> 21 623
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>29 316</u> 21 846	<u>26 682</u> 21 846	<u>28 306</u> 18 932	<u>28 989</u> 18 932	<u>31 949</u> 21 846	<u>30 974</u> 21 846	<u>31 949</u> 21 846
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>29 547</u> 22 073	<u>26 913</u> 22 073	<u>28 506</u> 19 129	<u>29 189</u> 19 129	<u>32 180</u> 22 073	<u>31 205</u> 22 073	<u>32 180</u> 22 073
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>30 024</u> 22 543	<u>27 390</u> 22 543	<u>28 920</u> 19 536	<u>29 602</u> 19 536	<u>32 657</u> 22 543	<u>31 682</u> 22 543	<u>32 657</u> 22 543
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>30 270</u> 22 785	<u>27 637</u> 22 785	<u>29 133</u> 19 746	<u>29 816</u> 19 746	<u>32 904</u> 22 785	<u>31 928</u> 22 785	<u>32 904</u> 22 785
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>29 316</u> 21 846	<u>26 682</u> 21 846	<u>28 306</u> 18 932	<u>28 989</u> 18 932	<u>31 949</u> 21 846	<u>30 974</u> 21 846	<u>31 949</u> 21 846
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 547</u> 22 073	<u>26 913</u> 22 073	<u>28 506</u> 19 129	<u>29 189</u> 19 129	<u>32 180</u> 22 073	<u>31 205</u> 22 073	<u>32 180</u> 22 073
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>29 783</u> 22 306	<u>27 149</u> 22 306	<u>28 711</u> 19 331	<u>29 394</u> 19 331	<u>32 416</u> 22 306	<u>31 441</u> 22 306	<u>32 416</u> 22 306
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>30 270</u> 22 785	<u>27 637</u> 22 785	<u>29 133</u> 19 746	<u>29 816</u> 19 746	<u>32 904</u> 22 785	<u>31 928</u> 22 785	<u>32 904</u> 22 785

					-	-	-	-	-
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>26 456</u> 21 623	<u>28 094</u> 18 052	<u>29 089</u> 21 623	<u>23 525</u> 18 739	<u>26 451</u> 18 739
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>26 682</u> 21 846	<u>28 283</u> 18 238	<u>29 316</u> 21 846	<u>23 722</u> 18 932	<u>26 648</u> 18 932
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>27 149</u> 22 306	<u>28 673</u> 18 622	<u>29 783</u> 22 306	<u>24 127</u> 19 331	<u>27 053</u> 19 331
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>27 390</u> 22 543	<u>28 875</u> 18 820	<u>30 024</u> 22 543	<u>24 335</u> 19 536	<u>27 262</u> 19 536
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>26 456</u> 21 623	<u>28 094</u> 18 052	<u>29 089</u> 21 623	<u>23 525</u> 18 739	<u>26 451</u> 18 739
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>26 682</u> 21 846	<u>28 283</u> 18 238	<u>29 316</u> 21 846	<u>23 722</u> 18 932	<u>26 648</u> 18 932
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>26 913</u> 22 073	<u>28 476</u> 18 428	<u>29 547</u> 22 073	<u>23 922</u> 19 129	<u>26 848</u> 19 129
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>27 390</u> 22 543	<u>28 875</u> 18 820	<u>30 024</u> 22 543	<u>24 335</u> 19 536	<u>27 262</u> 19 536
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>27 637</u> 22 785	<u>29 080</u> 19 022	<u>30 270</u> 22 785	<u>24 549</u> 19 746	<u>27 475</u> 19 746
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>26 682</u> 21 846	<u>28 283</u> 18 238	<u>29 316</u> 21 846	<u>23 722</u> 18 932	<u>26 648</u> 18 932
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>26 913</u> 22 073	<u>28 476</u> 18 428	<u>29 547</u> 22 073	<u>23 922</u> 19 129	<u>26 848</u> 19 129
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>27 149</u> 22 306	<u>28 673</u> 18 622	<u>29 783</u> 22 306	<u>24 127</u> 19 331	<u>27 053</u> 19 331
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>27 637</u> 22 785	<u>29 080</u> 19 022	<u>30 270</u> 22 785	<u>24 549</u> 19 746	<u>27 475</u> 19 746

							-	-	-	-	
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>24 692</u> 22 263	<u>27 315</u> 24 845	<u>28 608</u> 19 229	<u>27 108</u> 19 961	<u>28 608</u> 19 229	<u>30 522</u> 23 033	<u>30 522</u> 23 033
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>23 749</u> 21 335	<u>26 263</u> 23 810	<u>27 794</u> 18 428	<u>26 263</u> 19 129	<u>27 794</u> 18 428	<u>29 547</u> 22 073	<u>29 547</u> 22 073
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>23 977</u> 21 560	<u>26 518</u> 24 060	<u>27 991</u> 18 622	<u>26 467</u> 19 331	<u>27 991</u> 18 622	<u>29 783</u> 22 306	<u>29 783</u> 22 306
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 210</u> 21 789	<u>26 778</u> 24 316	<u>28 192</u> 18 820	<u>26 676</u> 19 536	<u>28 192</u> 18 820	<u>30 024</u> 22 543	<u>30 024</u> 22 543
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>24 692</u> 22 263	<u>27 315</u> 24 845	<u>28 608</u> 19 229	<u>27 108</u> 19 961	<u>28 608</u> 19 229	<u>30 522</u> 23 033	<u>30 522</u> 23 033
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>24 940</u> 22 507	<u>27 592</u> 25 118	<u>28 822</u> 19 440	<u>27 331</u> 20 180	<u>28 822</u> 19 440	<u>30 779</u> 23 286	<u>30 779</u> 23 286
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>24 610</u> 21 751	<u>27 277</u> 24 375	<u>27 672</u> 18 276	<u>26 218</u> 19 085	<u>27 672</u> 18 276	<u>30 287</u> 22 530	<u>30 287</u> 22 530
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>24 395</u> 21 970	<u>27 088</u> 24 621	<u>27 827</u> 18 460	<u>26 414</u> 19 278	<u>27 827</u> 18 460	<u>30 242</u> 22 757	<u>30 242</u> 22 757
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>24 622</u> 22 195	<u>27 343</u> 24 872	<u>28 018</u> 18 649	<u>26 614</u> 19 475	<u>28 018</u> 18 649	<u>30 478</u> 22 990	<u>30 478</u> 22 990
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>24 855</u> 22 423	<u>27 604</u> 25 129	<u>28 213</u> 18 841	<u>26 818</u> 19 675	<u>28 213</u> 18 841	<u>30 718</u> 23 227	<u>30 718</u> 23 227
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>25 334</u> 22 895	<u>28 141</u> 25 658	<u>28 616</u> 19 238	<u>27 239</u> 20 090	<u>28 616</u> 19 238	<u>31 215</u> 23 716	<u>31 215</u> 23 716
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>25 582</u> 23 139	<u>28 418</u> 25 931	<u>28 824</u> 19 442	<u>27 456</u> 20 303	<u>28 824</u> 19 442	<u>31 471</u> 23 968	<u>31 471</u> 23 968

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>30 522</u> 23 033	<u>27 888</u> 23 033	<u>29 351</u> 19 961	<u>30 034</u> 19 961	<u>33 155</u> 23 033	<u>32 180</u> 23 033	<u>33 155</u> 23 033
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 547</u> 22 073	<u>26 913</u> 22 073	<u>28 506</u> 19 129	<u>29 189</u> 19 129	<u>32 180</u> 22 073	<u>31 205</u> 22 073	<u>32 180</u> 22 073
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>29 783</u> 22 306	<u>27 149</u> 22 306	<u>28 711</u> 19 331	<u>29 394</u> 19 331	<u>32 416</u> 22 306	<u>31 441</u> 22 306	<u>32 416</u> 22 306
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>30 024</u> 22 543	<u>27 390</u> 22 543	<u>28 920</u> 19 536	<u>29 602</u> 19 536	<u>32 657</u> 22 543	<u>31 682</u> 22 543	<u>32 657</u> 22 543
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>30 522</u> 23 033	<u>27 888</u> 23 033	<u>29 351</u> 19 961	<u>30 034</u> 19 961	<u>33 155</u> 23 033	<u>32 180</u> 23 033	<u>33 155</u> 23 033
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 779</u> 23 286	<u>28 145</u> 23 286	<u>29 574</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180	<u>33 412</u> 23 286	<u>32 437</u> 23 286	<u>33 412</u> 23 286
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>30 287</u> 22 530	<u>27 637</u> 22 530	<u>28 494</u> 19 085	<u>29 144</u> 19 085	<u>32 644</u> 22 530	<u>31 668</u> 22 530	<u>32 644</u> 22 530
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>30 242</u> 22 757	<u>27 608</u> 22 757	<u>28 657</u> 19 278	<u>29 340</u> 19 278	<u>32 875</u> 22 757	<u>31 900</u> 22 757	<u>32 875</u> 22 757
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>30 478</u> 22 990	<u>27 844</u> 22 990	<u>28 857</u> 19 475	<u>29 540</u> 19 475	<u>33 111</u> 22 990	<u>32 136</u> 22 990	<u>33 111</u> 22 990
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>30 718</u> 23 227	<u>28 085</u> 23 227	<u>29 061</u> 19 675	<u>29 744</u> 19 675	<u>33 352</u> 23 227	<u>32 376</u> 23 227	<u>33 352</u> 23 227
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>31 215</u> 23 716	<u>28 582</u> 23 716	<u>29 482</u> 20 090	<u>30 165</u> 20 090	<u>33 849</u> 23 716	<u>32 873</u> 23 716	<u>33 849</u> 23 716
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>31 471</u> 23 968	<u>28 838</u> 23 968	<u>29 699</u> 20 303	<u>30 382</u> 20 303	<u>34 105</u> 23 968	<u>33 130</u> 23 968	<u>34 105</u> 23 968

					-	-	-	-	-
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>27 888</u> 23 033	<u>29 290</u> 19 229	<u>30 522</u> 23 033	<u>24 767</u> 19 961	<u>27 693</u> 19 961
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>26 913</u> 22 073	<u>28 476</u> 18 428	<u>29 547</u> 22 073	<u>23 922</u> 19 129	<u>26 848</u> 19 129
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>27 149</u> 22 306	<u>28 673</u> 18 622	<u>29 783</u> 22 306	<u>24 127</u> 19 331	<u>27 053</u> 19 331
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>27 390</u> 22 543	<u>28 875</u> 18 820	<u>30 024</u> 22 543	<u>24 335</u> 19 536	<u>27 262</u> 19 536
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>27 888</u> 23 033	<u>29 290</u> 19 229	<u>30 522</u> 23 033	<u>24 767</u> 19 961	<u>27 693</u> 19 961
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>28 145</u> 23 286	<u>29 505</u> 19 440	<u>30 779</u> 23 286	<u>24 990</u> 20 180	<u>27 916</u> 20 180
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>27 637</u> 22 530	<u>28 322</u> 18 276	<u>30 287</u> 22 530	<u>23 877</u> 19 085	<u>26 868</u> 19 085
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>27 608</u> 22 757	<u>28 509</u> 18 460	<u>30 242</u> 22 757	<u>24 073</u> 19 278	<u>26 999</u> 19 278
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>27 844</u> 22 990	<u>28 701</u> 18 649	<u>30 478</u> 22 990	<u>24 273</u> 19 475	<u>27 199</u> 19 475
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>28 085</u> 23 227	<u>28 896</u> 18 841	<u>30 718</u> 23 227	<u>24 477</u> 19 675	<u>27 403</u> 19 675
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>28 582</u> 23 716	<u>29 299</u> 19 238	<u>31 215</u> 23 716	<u>24 898</u> 20 090	<u>27 824</u> 20 090
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>28 838</u> 23 968	<u>29 507</u> 19 442	<u>31 471</u> 23 968	<u>25 115</u> 20 303	<u>28 041</u> 20 303

							-	-	-	-	
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>24 622</u> 22 195	<u>27 343</u> 24 872	<u>28 018</u> 18 649	<u>26 614</u> 19 475	<u>28 018</u> 18 649	<u>30 478</u> 22 990	<u>30 478</u> 22 990
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>24 855</u> 22 423	<u>27 604</u> 25 129	<u>28 213</u> 18 841	<u>26 818</u> 19 675	<u>28 213</u> 18 841	<u>30 718</u> 23 227	<u>30 718</u> 23 227
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>25 092</u> 22 657	<u>27 870</u> 25 391	<u>28 413</u> 19 037	<u>27 026</u> 19 880	<u>28 413</u> 19 037	<u>30 964</u> 23 469	<u>30 964</u> 23 469
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>25 582</u> 23 139	<u>28 418</u> 25 931	<u>28 824</u> 19 442	<u>27 456</u> 20 303	<u>28 824</u> 19 442	<u>31 471</u> 23 968	<u>31 471</u> 23 968
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>25 835</u> 23 388	<u>28 702</u> 26 210	<u>29 037</u> 19 651	<u>27 678</u> 20 522	<u>29 037</u> 19 651	<u>31 733</u> 24 226	<u>31 733</u> 24 226
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>24 855</u> 22 423	<u>27 604</u> 25 129	<u>28 213</u> 18 841	<u>26 818</u> 19 675	<u>28 213</u> 18 841	<u>30 718</u> 23 227	<u>30 718</u> 23 227
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>25 092</u> 22 657	<u>27 870</u> 25 391	<u>28 413</u> 19 037	<u>27 026</u> 19 880	<u>28 413</u> 19 037	<u>30 964</u> 23 469	<u>30 964</u> 23 469
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>25 334</u> 22 895	<u>28 141</u> 25 658	<u>28 616</u> 19 238	<u>27 239</u> 20 090	<u>28 616</u> 19 238	<u>31 215</u> 23 716	<u>31 215</u> 23 716
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>25 835</u> 23 388	<u>28 702</u> 26 210	<u>29 037</u> 19 651	<u>27 678</u> 20 522	<u>29 037</u> 19 651	<u>31 733</u> 24 226	<u>31 733</u> 24 226
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>26 093</u> 23 642	<u>28 991</u> 26 495	<u>29 254</u> 19 865	<u>27 904</u> 20 745	<u>29 254</u> 19 865	<u>32 001</u> 24 489	<u>32 001</u> 24 489
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>25 092</u> 22 657	<u>27 870</u> 25 391	<u>28 413</u> 19 037	<u>27 026</u> 19 880	<u>28 413</u> 19 037	<u>30 964</u> 23 469	<u>30 964</u> 23 469
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>25 334</u> 22 895	<u>28 141</u> 25 658	<u>28 616</u> 19 238	<u>27 239</u> 20 090	<u>28 616</u> 19 238	<u>31 215</u> 23 716	<u>31 215</u> 23 716
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>25 582</u> 23 139	<u>28 418</u> 25 931	<u>28 824</u> 19 442	<u>27 456</u> 20 303	<u>28 824</u> 19 442	<u>31 471</u> 23 968	<u>31 471</u> 23 968

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>30 478</u> 22 990	<u>27 844</u> 22 990	<u>28 857</u> 19 475	<u>29 540</u> 19 475	<u>33 111</u> 22 990	<u>32 136</u> 22 990	<u>33 111</u> 22 990
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>30 718</u> 23 227	<u>28 085</u> 23 227	<u>29 061</u> 19 675	<u>29 744</u> 19 675	<u>33 352</u> 23 227	<u>32 376</u> 23 227	<u>33 352</u> 23 227
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>30 964</u> 23 469	<u>28 331</u> 23 469	<u>29 269</u> 19 880	<u>29 952</u> 19 880	<u>33 598</u> 23 469	<u>32 622</u> 23 469	<u>33 598</u> 23 469
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>31 471</u> 23 968	<u>28 838</u> 23 968	<u>29 699</u> 20 303	<u>30 382</u> 20 303	<u>34 105</u> 23 968	<u>33 130</u> 23 968	<u>34 105</u> 23 968
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>31 733</u> 24 226	<u>29 100</u> 24 226	<u>29 921</u> 20 522	<u>30 604</u> 20 522	<u>34 367</u> 24 226	<u>33 391</u> 24 226	<u>34 367</u> 24 226
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>30 718</u> 23 227	<u>28 085</u> 23 227	<u>29 061</u> 19 675	<u>29 744</u> 19 675	<u>33 352</u> 23 227	<u>32 376</u> 23 227	<u>33 352</u> 23 227
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>30 964</u> 23 469	<u>28 331</u> 23 469	<u>29 269</u> 19 880	<u>29 952</u> 19 880	<u>33 598</u> 23 469	<u>32 622</u> 23 469	<u>33 598</u> 23 469
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>31 215</u> 23 716	<u>28 582</u> 23 716	<u>29 482</u> 20 090	<u>30 165</u> 20 090	<u>33 849</u> 23 716	<u>32 873</u> 23 716	<u>33 849</u> 23 716
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>31 733</u> 24 226	<u>29 100</u> 24 226	<u>29 921</u> 20 522	<u>30 604</u> 20 522	<u>34 367</u> 24 226	<u>33 391</u> 24 226	<u>34 367</u> 24 226
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>32 001</u> 24 489	<u>29 367</u> 24 489	<u>30 147</u> 20 745	<u>30 830</u> 20 745	<u>34 634</u> 24 489	<u>33 659</u> 24 489	<u>34 634</u> 24 489
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>30 964</u> 23 469	<u>28 331</u> 23 469	<u>29 269</u> 19 880	<u>29 952</u> 19 880	<u>33 598</u> 23 469	<u>32 622</u> 23 469	<u>33 598</u> 23 469
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>31 215</u> 23 716	<u>28 582</u> 23 716	<u>29 482</u> 20 090	<u>30 165</u> 20 090	<u>33 849</u> 23 716	<u>32 873</u> 23 716	<u>33 849</u> 23 716
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>31 471</u> 23 968	<u>28 838</u> 23 968	<u>29 699</u> 20 303	<u>30 382</u> 20 303	<u>34 105</u> 23 968	<u>33 130</u> 23 968	<u>34 105</u> 23 968

					-	-	-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>27 844</u> 22 990	<u>28 701</u> 18 649	<u>30 478</u> 22 990	<u>24 273</u> 19 475	<u>27 199</u> 19 475
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>28 085</u> 23 227	<u>28 896</u> 18 841	<u>30 718</u> 23 227	<u>24 477</u> 19 675	<u>27 403</u> 19 675
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>28 331</u> 23 469	<u>29 096</u> 19 037	<u>30 964</u> 23 469	<u>24 685</u> 19 880	<u>27 611</u> 19 880
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>28 838</u> 23 968	<u>29 507</u> 19 442	<u>31 471</u> 23 968	<u>25 115</u> 20 303	<u>28 041</u> 20 303
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>29 100</u> 24 226	<u>29 719</u> 19 651	<u>31 733</u> 24 226	<u>25 337</u> 20 522	<u>28 263</u> 20 522
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>28 085</u> 23 227	<u>28 896</u> 18 841	<u>30 718</u> 23 227	<u>24 477</u> 19 675	<u>27 403</u> 19 675
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>28 331</u> 23 469	<u>29 096</u> 19 037	<u>30 964</u> 23 469	<u>24 685</u> 19 880	<u>27 611</u> 19 880
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>28 582</u> 23 716	<u>29 299</u> 19 238	<u>31 215</u> 23 716	<u>24 898</u> 20 090	<u>27 824</u> 20 090
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>29 100</u> 24 226	<u>29 719</u> 19 651	<u>31 733</u> 24 226	<u>25 337</u> 20 522	<u>28 263</u> 20 522
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>29 367</u> 24 489	<u>29 936</u> 19 865	<u>32 001</u> 24 489	<u>25 563</u> 20 745	<u>28 489</u> 20 745
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>28 331</u> 23 469	<u>29 096</u> 19 037	<u>30 964</u> 23 469	<u>24 685</u> 19 880	<u>27 611</u> 19 880
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>28 582</u> 23 716	<u>29 299</u> 19 238	<u>31 215</u> 23 716	<u>24 898</u> 20 090	<u>27 824</u> 20 090
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>28 838</u> 23 968	<u>29 507</u> 19 442	<u>31 471</u> 23 968	<u>25 115</u> 20 303	<u>28 041</u> 20 303

							-	-	-	-	
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>26 093</u> 23 642	<u>28 991</u> 26 495	<u>29 254</u> 19 865	<u>27 904</u> 20 745	<u>29 254</u> 19 865	<u>32 001</u> 24 489	<u>32 001</u> 24 489
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>26 357</u> 23 902	<u>29 287</u> 26 786	<u>29 476</u> 20 083	<u>28 136</u> 20 973	<u>29 476</u> 20 083	<u>32 274</u> 24 758	<u>32 274</u> 24 758
212-101-0500	7473-2010 12,5	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 882</u> 22 019	<u>27 277</u> 24 375	<u>27 862</u> 18 464	<u>26 248</u> 19 115	<u>27 862</u> 18 464	<u>30 559</u> 22 798	<u>30 559</u> 22 798
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>24 669</u> 22 241	<u>27 088</u> 24 621	<u>28 019</u> 18 650	<u>26 444</u> 19 308	<u>28 019</u> 18 650	<u>30 516</u> 23 028	<u>30 516</u> 23 028
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>24 900</u> 22 468	<u>27 343</u> 24 872	<u>28 213</u> 18 841	<u>26 645</u> 19 505	<u>28 213</u> 18 841	<u>30 755</u> 23 263	<u>30 755</u> 23 263
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>25 135</u> 22 700	<u>27 604</u> 25 129	<u>28 410</u> 19 035	<u>26 849</u> 19 706	<u>28 410</u> 19 035	<u>30 999</u> 23 503	<u>30 999</u> 23 503
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>25 621</u> 23 177	<u>28 141</u> 25 658	<u>28 817</u> 19 435	<u>27 270</u> 20 121	<u>28 817</u> 19 435	<u>31 502</u> 23 997	<u>31 502</u> 23 997
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>25 871</u> 23 424	<u>28 418</u> 25 931	<u>29 027</u> 19 642	<u>27 488</u> 20 335	<u>29 027</u> 19 642	<u>31 761</u> 24 253	<u>31 761</u> 24 253
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>24 900</u> 22 468	<u>27 343</u> 24 872	<u>28 213</u> 18 841	<u>26 645</u> 19 505	<u>28 213</u> 18 841	<u>30 755</u> 23 263	<u>30 755</u> 23 263
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>25 135</u> 22 700	<u>27 604</u> 25 129	<u>28 410</u> 19 035	<u>26 849</u> 19 706	<u>28 410</u> 19 035	<u>30 999</u> 23 503	<u>30 999</u> 23 503
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>25 376</u> 22 936	<u>27 870</u> 25 391	<u>28 612</u> 19 233	<u>27 057</u> 19 911	<u>28 612</u> 19 233	<u>31 248</u> 23 748	<u>31 248</u> 23 748
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>25 871</u> 23 424	<u>28 418</u> 25 931	<u>29 027</u> 19 642	<u>27 488</u> 20 335	<u>29 027</u> 19 642	<u>31 761</u> 24 253	<u>31 761</u> 24 253

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>32 001</u> 24 489	<u>29 367</u> 24 489	<u>30 147</u> 20 745	<u>30 830</u> 20 745	<u>34 634</u> 24 489	<u>33 659</u> 24 489	<u>34 634</u> 24 489
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>32 274</u> 24 758	<u>29 641</u> 24 758	<u>30 379</u> 20 973	<u>31 062</u> 20 973	<u>34 908</u> 24 758	<u>33 932</u> 24 758	<u>34 908</u> 24 758
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>30 559</u> 22 798	<u>27 909</u> 22 798	<u>28 524</u> 19 115	<u>29 174</u> 19 115	<u>32 916</u> 22 798	<u>31 941</u> 22 798	<u>32 916</u> 22 798
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>30 516</u> 23 028	<u>27 883</u> 23 028	<u>28 688</u> 19 308	<u>29 370</u> 19 308	<u>33 150</u> 23 028	<u>32 175</u> 23 028	<u>33 150</u> 23 028
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>30 755</u> 23 263	<u>28 122</u> 23 263	<u>28 888</u> 19 505	<u>29 571</u> 19 505	<u>33 389</u> 23 263	<u>32 413</u> 23 263	<u>33 389</u> 23 263
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>30 999</u> 23 503	<u>28 365</u> 23 503	<u>29 092</u> 19 706	<u>29 775</u> 19 706	<u>33 632</u> 23 503	<u>32 657</u> 23 503	<u>33 632</u> 23 503
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>31 502</u> 23 997	<u>28 868</u> 23 997	<u>29 514</u> 20 121	<u>30 196</u> 20 121	<u>34 135</u> 23 997	<u>33 160</u> 23 997	<u>34 135</u> 23 997
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>31 761</u> 24 253	<u>29 127</u> 24 253	<u>29 731</u> 20 335	<u>30 414</u> 20 335	<u>34 394</u> 24 253	<u>33 419</u> 24 253	<u>34 394</u> 24 253
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>30 755</u> 23 263	<u>28 122</u> 23 263	<u>28 888</u> 19 505	<u>29 571</u> 19 505	<u>33 389</u> 23 263	<u>32 413</u> 23 263	<u>33 389</u> 23 263
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>30 999</u> 23 503	<u>28 365</u> 23 503	<u>29 092</u> 19 706	<u>29 775</u> 19 706	<u>33 632</u> 23 503	<u>32 657</u> 23 503	<u>33 632</u> 23 503
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>31 248</u> 23 748	<u>28 614</u> 23 748	<u>29 301</u> 19 911	<u>29 984</u> 19 911	<u>33 881</u> 23 748	<u>32 906</u> 23 748	<u>33 881</u> 23 748
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>31 761</u> 24 253	<u>29 127</u> 24 253	<u>29 731</u> 20 335	<u>30 414</u> 20 335	<u>34 394</u> 24 253	<u>33 419</u> 24 253	<u>34 394</u> 24 253

					-	-	-	-	-
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>29 367</u> 24 489	<u>29 936</u> 19 865	<u>32 001</u> 24 489	<u>25 563</u> 20 745	<u>28 489</u> 20 745
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>29 641</u> 24 758	<u>30 158</u> 20 083	<u>32 274</u> 24 758	<u>25 795</u> 20 973	<u>28 721</u> 20 973
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>27 909</u> 22 798	<u>28 513</u> 18 464	<u>30 559</u> 22 798	<u>23 907</u> 19 115	<u>26 898</u> 19 115
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>27 883</u> 23 028	<u>28 702</u> 18 650	<u>30 516</u> 23 028	<u>24 104</u> 19 308	<u>27 030</u> 19 308
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>28 122</u> 23 263	<u>28 896</u> 18 841	<u>30 755</u> 23 263	<u>24 304</u> 19 505	<u>27 230</u> 19 505
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>28 365</u> 23 503	<u>29 093</u> 19 035	<u>30 999</u> 23 503	<u>24 508</u> 19 706	<u>27 434</u> 19 706
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>28 868</u> 23 997	<u>29 500</u> 19 435	<u>31 502</u> 23 997	<u>24 930</u> 20 121	<u>27 856</u> 20 121
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>29 127</u> 24 253	<u>29 710</u> 19 642	<u>31 761</u> 24 253	<u>25 147</u> 20 335	<u>28 073</u> 20 335
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>28 122</u> 23 263	<u>28 896</u> 18 841	<u>30 755</u> 23 263	<u>24 304</u> 19 505	<u>27 230</u> 19 505
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>28 365</u> 23 503	<u>29 093</u> 19 035	<u>30 999</u> 23 503	<u>24 508</u> 19 706	<u>27 434</u> 19 706
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>28 614</u> 23 748	<u>29 294</u> 19 233	<u>31 248</u> 23 748	<u>24 717</u> 19 911	<u>27 643</u> 19 911
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>29 127</u> 24 253	<u>29 710</u> 19 642	<u>31 761</u> 24 253	<u>25 147</u> 20 335	<u>28 073</u> 20 335

							-	-	-	-	
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>26 127</u> 23 676	<u>28 702</u> 26 210	<u>29 242</u> 19 853	<u>27 710</u> 20 554	<u>29 242</u> 19 853	<u>32 026</u> 24 514	<u>32 026</u> 24 514
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>25 135</u> 22 700	<u>27 604</u> 25 129	<u>28 410</u> 19 035	<u>26 849</u> 19 706	<u>28 410</u> 19 035	<u>30 999</u> 23 503	<u>30 999</u> 23 503
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>25 376</u> 22 936	<u>27 870</u> 25 391	<u>28 612</u> 19 233	<u>27 057</u> 19 911	<u>28 612</u> 19 233	<u>31 248</u> 23 748	<u>31 248</u> 23 748
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>25 621</u> 23 177	<u>28 141</u> 25 658	<u>28 817</u> 19 435	<u>27 270</u> 20 121	<u>28 817</u> 19 435	<u>31 502</u> 23 997	<u>31 502</u> 23 997
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>26 127</u> 23 676	<u>28 702</u> 26 210	<u>29 242</u> 19 853	<u>27 710</u> 20 554	<u>29 242</u> 19 853	<u>32 026</u> 24 514	<u>32 026</u> 24 514
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>26 389</u> 23 933	<u>28 991</u> 26 495	<u>29 461</u> 20 069	<u>27 937</u> 20 777	<u>29 461</u> 20 069	<u>32 297</u> 24 780	<u>32 297</u> 24 780
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>25 376</u> 22 936	<u>27 870</u> 25 391	<u>28 612</u> 19 233	<u>27 057</u> 19 911	<u>28 612</u> 19 233	<u>31 248</u> 23 748	<u>31 248</u> 23 748
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>25 621</u> 23 177	<u>28 141</u> 25 658	<u>28 817</u> 19 435	<u>27 270</u> 20 121	<u>28 817</u> 19 435	<u>31 502</u> 23 997	<u>31 502</u> 23 997
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>25 871</u> 23 424	<u>28 418</u> 25 931	<u>29 027</u> 19 642	<u>27 488</u> 20 335	<u>29 027</u> 19 642	<u>31 761</u> 24 253	<u>31 761</u> 24 253
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>26 389</u> 23 933	<u>28 991</u> 26 495	<u>29 461</u> 20 069	<u>27 937</u> 20 777	<u>29 461</u> 20 069	<u>32 297</u> 24 780	<u>32 297</u> 24 780
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>26 656</u> 24 196	<u>29 287</u> 26 786	<u>29 685</u> 20 290	<u>28 169</u> 21 005	<u>29 685</u> 20 290	<u>32 573</u> 25 052	<u>32 573</u> 25 052
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>25 462</u> 22 589	<u>27 912</u> 25 000	<u>30 191</u> 20 755	<u>28 719</u> 21 547	<u>30 191</u> 20 755	<u>31 164</u> 23 393	<u>31 164</u> 23 393

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>32 026</u> 24 514	<u>29 392</u> 24 514	<u>29 953</u> 20 554	<u>30 636</u> 20 554	<u>34 659</u> 24 514	<u>33 684</u> 24 514	<u>34 659</u> 24 514
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>30 999</u> 23 503	<u>28 365</u> 23 503	<u>29 092</u> 19 706	<u>29 775</u> 19 706	<u>33 632</u> 23 503	<u>32 657</u> 23 503	<u>33 632</u> 23 503
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>31 248</u> 23 748	<u>28 614</u> 23 748	<u>29 301</u> 19 911	<u>29 984</u> 19 911	<u>33 881</u> 23 748	<u>32 906</u> 23 748	<u>33 881</u> 23 748
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>31 502</u> 23 997	<u>28 868</u> 23 997	<u>29 514</u> 20 121	<u>30 196</u> 20 121	<u>34 135</u> 23 997	<u>33 160</u> 23 997	<u>34 135</u> 23 997
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>32 026</u> 24 514	<u>29 392</u> 24 514	<u>29 953</u> 20 554	<u>30 636</u> 20 554	<u>34 659</u> 24 514	<u>33 684</u> 24 514	<u>34 659</u> 24 514
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>32 297</u> 24 780	<u>29 663</u> 24 780	<u>30 180</u> 20 777	<u>30 863</u> 20 777	<u>34 930</u> 24 780	<u>33 955</u> 24 780	<u>34 930</u> 24 780
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>31 248</u> 23 748	<u>28 614</u> 23 748	<u>29 301</u> 19 911	<u>29 984</u> 19 911	<u>33 881</u> 23 748	<u>32 906</u> 23 748	<u>33 881</u> 23 748
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>31 502</u> 23 997	<u>28 868</u> 23 997	<u>29 514</u> 20 121	<u>30 196</u> 20 121	<u>34 135</u> 23 997	<u>33 160</u> 23 997	<u>34 135</u> 23 997
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>31 761</u> 24 253	<u>29 127</u> 24 253	<u>29 731</u> 20 335	<u>30 414</u> 20 335	<u>34 394</u> 24 253	<u>33 419</u> 24 253	<u>34 394</u> 24 253
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>32 297</u> 24 780	<u>29 663</u> 24 780	<u>30 180</u> 20 777	<u>30 863</u> 20 777	<u>34 930</u> 24 780	<u>33 955</u> 24 780	<u>34 930</u> 24 780
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>32 573</u> 25 052	<u>29 940</u> 25 052	<u>30 412</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>35 207</u> 25 052	<u>34 231</u> 25 052	<u>35 207</u> 25 052
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>31 164</u> 23 393	<u>28 514</u> 23 393	<u>30 995</u> 21 547	<u>31 645</u> 21 547	<u>33 521</u> 23 393	<u>32 545</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393

					-	-	-	-	-
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>29 392</u> 24 514	<u>29 925</u> 19 853	<u>32 026</u> 24 514	<u>25 369</u> 20 554	<u>28 295</u> 20 554
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>28 365</u> 23 503	<u>29 093</u> 19 035	<u>30 999</u> 23 503	<u>24 508</u> 19 706	<u>27 434</u> 19 706
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>28 614</u> 23 748	<u>29 294</u> 19 233	<u>31 248</u> 23 748	<u>24 717</u> 19 911	<u>27 643</u> 19 911
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>28 868</u> 23 997	<u>29 500</u> 19 435	<u>31 502</u> 23 997	<u>24 930</u> 20 121	<u>27 856</u> 20 121
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>29 392</u> 24 514	<u>29 925</u> 19 853	<u>32 026</u> 24 514	<u>25 369</u> 20 554	<u>28 295</u> 20 554
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>29 663</u> 24 780	<u>30 144</u> 20 069	<u>32 297</u> 24 780	<u>25 596</u> 20 777	<u>28 522</u> 20 777
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>28 614</u> 23 748	<u>29 294</u> 19 233	<u>31 248</u> 23 748	<u>24 717</u> 19 911	<u>27 643</u> 19 911
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>28 868</u> 23 997	<u>29 500</u> 19 435	<u>31 502</u> 23 997	<u>24 930</u> 20 121	<u>27 856</u> 20 121
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>29 127</u> 24 253	<u>29 710</u> 19 642	<u>31 761</u> 24 253	<u>25 147</u> 20 335	<u>28 073</u> 20 335
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>29 663</u> 24 780	<u>30 144</u> 20 069	<u>32 297</u> 24 780	<u>25 596</u> 20 777	<u>28 522</u> 20 777
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>29 940</u> 25 052	<u>30 368</u> 20 290	<u>32 573</u> 25 052	<u>25 828</u> 21 005	<u>28 754</u> 21 005
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>28 514</u> 23 393	<u>30 841</u> 20 755	<u>31 164</u> 23 393	<u>26 378</u> 21 547	<u>29 369</u> 21 547

							-	-	-	-	
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>25 255</u> 22 818	<u>27 729</u> 25 253	<u>30 371</u> 20 965	<u>28 940</u> 21 764	<u>30 371</u> 20 965	<u>31 127</u> 23 629	<u>31 127</u> 23 629
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>25 492</u> 23 050	<u>27 991</u> 25 510	<u>30 589</u> 21 179	<u>29 166</u> 21 986	<u>30 589</u> 21 179	<u>31 372</u> 23 870	<u>31 372</u> 23 870
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>25 733</u> 23 288	<u>28 258</u> 25 773	<u>30 810</u> 21 397	<u>29 396</u> 22 213	<u>30 810</u> 21 397	<u>31 622</u> 24 116	<u>31 622</u> 24 116
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>26 231</u> 23 778	<u>28 809</u> 26 316	<u>31 268</u> 21 848	<u>29 871</u> 22 681	<u>31 268</u> 21 848	<u>32 138</u> 24 624	<u>32 138</u> 24 624
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>26 488</u> 24 031	<u>29 094</u> 26 596	<u>31 504</u> 22 080	<u>30 116</u> 22 922	<u>31 504</u> 22 080	<u>32 404</u> 24 886	<u>32 404</u> 24 886
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>25 492</u> 23 050	<u>27 991</u> 25 510	<u>30 589</u> 21 179	<u>29 166</u> 21 986	<u>30 589</u> 21 179	<u>31 372</u> 23 870	<u>31 372</u> 23 870
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>25 733</u> 23 288	<u>28 258</u> 25 773	<u>30 810</u> 21 397	<u>29 396</u> 22 213	<u>30 810</u> 21 397	<u>31 622</u> 24 116	<u>31 622</u> 24 116
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>25 980</u> 23 531	<u>28 531</u> 26 042	<u>31 037</u> 21 620	<u>29 631</u> 22 445	<u>31 037</u> 21 620	<u>31 878</u> 24 368	<u>31 878</u> 24 368
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>26 488</u> 24 031	<u>29 094</u> 26 596	<u>31 504</u> 22 080	<u>30 116</u> 22 922	<u>31 504</u> 22 080	<u>32 404</u> 24 886	<u>32 404</u> 24 886
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>26 751</u> 24 290	<u>29 384</u> 26 882	<u>31 746</u> 22 318	<u>30 367</u> 23 169	<u>31 746</u> 22 318	<u>32 676</u> 25 154	<u>32 676</u> 25 154
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>25 733</u> 23 288	<u>28 258</u> 25 773	<u>30 810</u> 21 397	<u>29 396</u> 22 213	<u>30 810</u> 21 397	<u>31 622</u> 24 116	<u>31 622</u> 24 116
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>25 980</u> 23 531	<u>28 531</u> 26 042	<u>31 037</u> 21 620	<u>29 631</u> 22 445	<u>31 037</u> 21 620	<u>31 878</u> 24 368	<u>31 878</u> 24 368
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>26 231</u> 23 778	<u>28 809</u> 26 316	<u>31 268</u> 21 848	<u>29 871</u> 22 681	<u>31 268</u> 21 848	<u>32 138</u> 24 624	<u>32 138</u> 24 624

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>31 127</u> 23 629	<u>28 494</u> 23 629	<u>31 183</u> 21 764	<u>31 866</u> 21 764	<u>33 761</u> 23 629	<u>32 785</u> 23 629	<u>33 761</u> 23 629
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>31 372</u> 23 870	<u>28 739</u> 23 870	<u>31 409</u> 21 986	<u>32 092</u> 21 986	<u>34 006</u> 23 870	<u>33 030</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>31 622</u> 24 116	<u>28 989</u> 24 116	<u>31 639</u> 22 213	<u>32 322</u> 22 213	<u>34 256</u> 24 116	<u>33 280</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>32 138</u> 24 624	<u>29 505</u> 24 624	<u>32 115</u> 22 681	<u>32 797</u> 22 681	<u>34 772</u> 24 624	<u>33 796</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>32 404</u> 24 886	<u>29 771</u> 24 886	<u>32 360</u> 22 922	<u>33 042</u> 22 922	<u>35 038</u> 24 886	<u>34 062</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>31 372</u> 23 870	<u>28 739</u> 23 870	<u>31 409</u> 21 986	<u>32 092</u> 21 986	<u>34 006</u> 23 870	<u>33 030</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>31 622</u> 24 116	<u>28 989</u> 24 116	<u>31 639</u> 22 213	<u>32 322</u> 22 213	<u>34 256</u> 24 116	<u>33 280</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 878</u> 24 368	<u>29 244</u> 24 368	<u>31 874</u> 22 445	<u>32 557</u> 22 445	<u>34 511</u> 24 368	<u>33 536</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>32 404</u> 24 886	<u>29 771</u> 24 886	<u>32 360</u> 22 922	<u>33 042</u> 22 922	<u>35 038</u> 24 886	<u>34 062</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>32 676</u> 25 154	<u>30 043</u> 25 154	<u>32 610</u> 23 169	<u>33 293</u> 23 169	<u>35 310</u> 25 154	<u>34 334</u> 25 154	<u>35 310</u> 25 154
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>31 622</u> 24 116	<u>28 989</u> 24 116	<u>31 639</u> 22 213	<u>32 322</u> 22 213	<u>34 256</u> 24 116	<u>33 280</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 878</u> 24 368	<u>29 244</u> 24 368	<u>31 874</u> 22 445	<u>32 557</u> 22 445	<u>34 511</u> 24 368	<u>33 536</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>32 138</u> 24 624	<u>29 505</u> 24 624	<u>32 115</u> 22 681	<u>32 797</u> 22 681	<u>34 772</u> 24 624	<u>33 796</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624

					-	-	-	-	-
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>28 494</u> 23 629	<u>31 054</u> 20 965	<u>31 127</u> 23 629	<u>26 599</u> 21 764	<u>29 525</u> 21 764
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>28 739</u> 23 870	<u>31 271</u> 21 179	<u>31 372</u> 23 870	<u>26 825</u> 21 986	<u>29 751</u> 21 986
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>28 989</u> 24 116	<u>31 493</u> 21 397	<u>31 622</u> 24 116	<u>27 055</u> 22 213	<u>29 981</u> 22 213
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>29 505</u> 24 624	<u>31 951</u> 21 848	<u>32 138</u> 24 624	<u>27 530</u> 22 681	<u>30 456</u> 22 681
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>29 771</u> 24 886	<u>32 187</u> 22 080	<u>32 404</u> 24 886	<u>27 775</u> 22 922	<u>30 702</u> 22 922
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>28 739</u> 23 870	<u>31 271</u> 21 179	<u>31 372</u> 23 870	<u>26 825</u> 21 986	<u>29 751</u> 21 986
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>28 989</u> 24 116	<u>31 493</u> 21 397	<u>31 622</u> 24 116	<u>27 055</u> 22 213	<u>29 981</u> 22 213
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>29 244</u> 24 368	<u>31 720</u> 21 620	<u>31 878</u> 24 368	<u>27 290</u> 22 445	<u>30 216</u> 22 445
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>29 771</u> 24 886	<u>32 187</u> 22 080	<u>32 404</u> 24 886	<u>27 775</u> 22 922	<u>30 702</u> 22 922
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>30 043</u> 25 154	<u>32 428</u> 22 318	<u>32 676</u> 25 154	<u>28 026</u> 23 169	<u>30 952</u> 23 169
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>28 989</u> 24 116	<u>31 493</u> 21 397	<u>31 622</u> 24 116	<u>27 055</u> 22 213	<u>29 981</u> 22 213
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>29 244</u> 24 368	<u>31 720</u> 21 620	<u>31 878</u> 24 368	<u>27 290</u> 22 445	<u>30 216</u> 22 445
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>29 505</u> 24 624	<u>31 951</u> 21 848	<u>32 138</u> 24 624	<u>27 530</u> 22 681	<u>30 456</u> 22 681

							-	-	-	-	
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>26 751</u> 24 290	<u>29 384</u> 26 882	<u>31 746</u> 22 318	<u>30 367</u> 23 169	<u>31 746</u> 22 318	<u>32 676</u> 25 154	<u>32 676</u> 25 154
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>29 681</u> 27 174	<u>31 992</u> 22 560	<u>30 623</u> 23 420	<u>31 992</u> 22 560	<u>32 954</u> 25 427	<u>32 954</u> 25 427
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>25 980</u> 23 531	<u>28 531</u> 26 042	<u>31 037</u> 21 620	<u>29 631</u> 22 445	<u>31 037</u> 21 620	<u>31 878</u> 24 368	<u>31 878</u> 24 368
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>26 231</u> 23 778	<u>28 809</u> 26 316	<u>31 268</u> 21 848	<u>29 871</u> 22 681	<u>31 268</u> 21 848	<u>32 138</u> 24 624	<u>32 138</u> 24 624
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>26 488</u> 24 031	<u>29 094</u> 26 596	<u>31 504</u> 22 080	<u>30 116</u> 22 922	<u>31 504</u> 22 080	<u>32 404</u> 24 886	<u>32 404</u> 24 886
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>29 681</u> 27 174	<u>31 992</u> 22 560	<u>30 623</u> 23 420	<u>31 992</u> 22 560	<u>32 954</u> 25 427	<u>32 954</u> 25 427
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>27 293</u> 24 824	<u>29 985</u> 27 473	<u>32 244</u> 22 808	<u>30 884</u> 23 678	<u>32 244</u> 22 808	<u>33 238</u> 25 706	<u>33 238</u> 25 706
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>27 019</u> 24 554	<u>29 681</u> 27 174	<u>31 992</u> 22 560	<u>30 623</u> 23 420	<u>31 992</u> 22 560	<u>32 954</u> 25 427	<u>32 954</u> 25 427
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>27 293</u> 24 824	<u>29 985</u> 27 473	<u>32 244</u> 22 808	<u>30 884</u> 23 678	<u>32 244</u> 22 808	<u>33 238</u> 25 706	<u>33 238</u> 25 706
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>27 574</u> 25 099	<u>30 295</u> 27 778	<u>32 501</u> 23 062	<u>31 151</u> 23 941	<u>32 501</u> 23 062	<u>33 528</u> 25 992	<u>33 528</u> 25 992
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>27 860</u> 25 381	<u>30 612</u> 28 090	<u>32 765</u> 23 321	<u>31 425</u> 24 210	<u>32 765</u> 23 321	<u>33 825</u> 26 284	<u>33 825</u> 26 284
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>28 453</u> 25 965	<u>31 268</u> 28 736	<u>33 309</u> 23 857	<u>31 990</u> 24 766	<u>33 309</u> 23 857	<u>34 439</u> 26 888	<u>34 439</u> 26 888
212-101-0700	7473-2010	3									

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>32 676</u> 25 154	<u>30 043</u> 25 154	<u>32 610</u> 23 169	<u>33 293</u> 23 169	<u>35 310</u> 25 154	<u>34 334</u> 25 154	<u>35 310</u> 25 154
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>32 954</u> 25 427	<u>30 321</u> 25 427	<u>32 866</u> 23 420	<u>33 549</u> 23 420	<u>35 587</u> 25 427	<u>34 612</u> 25 427	<u>35 587</u> 25 427
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 878</u> 24 368	<u>29 244</u> 24 368	<u>31 874</u> 22 445	<u>32 557</u> 22 445	<u>34 511</u> 24 368	<u>33 536</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>32 138</u> 24 624	<u>29 505</u> 24 624	<u>32 115</u> 22 681	<u>32 797</u> 22 681	<u>34 772</u> 24 624	<u>33 796</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>32 404</u> 24 886	<u>29 771</u> 24 886	<u>32 360</u> 22 922	<u>33 042</u> 22 922	<u>35 038</u> 24 886	<u>34 062</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>32 954</u> 25 427	<u>30 321</u> 25 427	<u>32 866</u> 23 420	<u>33 549</u> 23 420	<u>35 587</u> 25 427	<u>34 612</u> 25 427	<u>35 587</u> 25 427
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>33 238</u> 25 706	<u>30 604</u> 25 706	<u>33 127</u> 23 678	<u>33 810</u> 23 678	<u>35 871</u> 25 706	<u>34 896</u> 25 706	<u>35 871</u> 25 706
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>32 954</u> 25 427	<u>30 321</u> 25 427	<u>32 866</u> 23 420	<u>33 549</u> 23 420	<u>35 587</u> 25 427	<u>34 612</u> 25 427	<u>35 587</u> 25 427
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>33 238</u> 25 706	<u>30 604</u> 25 706	<u>33 127</u> 23 678	<u>33 810</u> 23 678	<u>35 871</u> 25 706	<u>34 896</u> 25 706	<u>35 871</u> 25 706
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>33 528</u> 25 992	<u>30 895</u> 25 992	<u>33 395</u> 23 941	<u>34 077</u> 23 941	<u>36 162</u> 25 992	<u>35 186</u> 25 992	<u>36 162</u> 25 992
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>33 825</u> 26 284	<u>31 191</u> 26 284	<u>33 668</u> 24 210	<u>34 351</u> 24 210	<u>36 458</u> 26 284	<u>35 483</u> 26 284	<u>36 458</u> 26 284
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>34 439</u> 26 888	<u>31 805</u> 26 888	<u>34 233</u> 24 766	<u>34 916</u> 24 766	<u>37 072</u> 26 888	<u>36 097</u> 26 888	<u>37 072</u> 26 888
212-101-0700	7473-2010	3									

					-	-	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>30 043</u> 25 154	<u>32 428</u> 22 318	<u>32 676</u> 25 154	<u>28 026</u> 23 169	<u>30 952</u> 23 169
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>30 321</u> 25 427	<u>32 675</u> 22 560	<u>32 954</u> 25 427	<u>28 282</u> 23 420	<u>31 208</u> 23 420
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>29 244</u> 24 368	<u>31 720</u> 21 620	<u>31 878</u> 24 368	<u>27 290</u> 22 445	<u>30 216</u> 22 445
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>29 505</u> 24 624	<u>31 951</u> 21 848	<u>32 138</u> 24 624	<u>27 530</u> 22 681	<u>30 456</u> 22 681
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>29 771</u> 24 886	<u>32 187</u> 22 080	<u>32 404</u> 24 886	<u>27 775</u> 22 922	<u>30 702</u> 22 922
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>30 321</u> 25 427	<u>32 675</u> 22 560	<u>32 954</u> 25 427	<u>28 282</u> 23 420	<u>31 208</u> 23 420
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>30 604</u> 25 706	<u>32 927</u> 22 808	<u>33 238</u> 25 706	<u>28 543</u> 23 678	<u>31 469</u> 23 678
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>30 321</u> 25 427	<u>32 675</u> 22 560	<u>32 954</u> 25 427	<u>28 282</u> 23 420	<u>31 208</u> 23 420
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>30 604</u> 25 706	<u>32 927</u> 22 808	<u>33 238</u> 25 706	<u>28 543</u> 23 678	<u>31 469</u> 23 678
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>30 895</u> 25 992	<u>33 184</u> 23 062	<u>33 528</u> 25 992	<u>28 811</u> 23 941	<u>31 737</u> 23 941
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>31 191</u> 26 284	<u>33 447</u> 23 321	<u>33 825</u> 26 284	<u>29 084</u> 24 210	<u>32 010</u> 24 210
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>31 805</u> 26 888	<u>33 992</u> 23 857	<u>34 439</u> 26 888	<u>29 649</u> 24 766	<u>32 575</u> 24 766
212-101-0700	7473-2010	3							

							-	-	-	-	
212-101-0701		3	1	2400	<u>26 892</u> 23 996	<u>29 454</u> 26 518	<u>31 532</u> 22 076	<u>30 086</u> 22 893	<u>31 532</u> 22 076	<u>32 676</u> 24 881	<u>32 676</u> 24 881
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>26 699</u> 24 239	<u>29 287</u> 26 786	<u>31 726</u> 22 299	<u>30 321</u> 23 124	<u>31 726</u> 22 299	<u>32 655</u> 25 132	<u>32 655</u> 25 132
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>26 951</u> 24 486	<u>29 565</u> 27 059	<u>31 957</u> 22 526	<u>30 561</u> 23 360	<u>31 957</u> 22 526	<u>32 915</u> 25 389	<u>32 915</u> 25 389
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>27 469</u> 24 996	<u>30 137</u> 27 623	<u>32 434</u> 22 995	<u>31 055</u> 23 846	<u>32 434</u> 22 995	<u>33 452</u> 25 918	<u>33 452</u> 25 918
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>27 736</u> 25 259	<u>30 433</u> 27 914	<u>32 680</u> 23 237	<u>31 311</u> 24 097	<u>32 680</u> 23 237	<u>33 730</u> 26 190	<u>33 730</u> 26 190
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>26 699</u> 24 239	<u>29 287</u> 26 786	<u>31 726</u> 22 299	<u>30 321</u> 23 124	<u>31 726</u> 22 299	<u>32 655</u> 25 132	<u>32 655</u> 25 132
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>26 951</u> 24 486	<u>29 565</u> 27 059	<u>31 957</u> 22 526	<u>30 561</u> 23 360	<u>31 957</u> 22 526	<u>32 915</u> 25 389	<u>32 915</u> 25 389
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>27 207</u> 24 739	<u>29 848</u> 27 338	<u>32 193</u> 22 758	<u>30 806</u> 23 601	<u>32 193</u> 22 758	<u>33 181</u> 25 650	<u>33 181</u> 25 650
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>27 736</u> 25 259	<u>30 433</u> 27 914	<u>32 680</u> 23 237	<u>31 311</u> 24 097	<u>32 680</u> 23 237	<u>33 730</u> 26 190	<u>33 730</u> 26 190
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>28 009</u> 25 528	<u>30 735</u> 28 210	<u>32 931</u> 23 485	<u>31 571</u> 24 354	<u>32 931</u> 23 485	<u>34 013</u> 26 469	<u>34 013</u> 26 469
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>26 951</u> 24 486	<u>29 565</u> 27 059	<u>31 957</u> 22 526	<u>30 561</u> 23 360	<u>31 957</u> 22 526	<u>32 915</u> 25 389	<u>32 915</u> 25 389
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>27 207</u> 24 739	<u>29 848</u> 27 338	<u>32 193</u> 22 758	<u>30 806</u> 23 601	<u>32 193</u> 22 758	<u>33 181</u> 25 650	<u>33 181</u> 25 650
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>27 469</u> 24 996	<u>30 137</u> 27 623	<u>32 434</u> 22 995	<u>31 055</u> 23 846	<u>32 434</u> 22 995	<u>33 452</u> 25 918	<u>33 452</u> 25 918

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0701		3	1	2400	<u>32 676</u> 24 881	<u>30 026</u> 24 881	<u>32 362</u> 22 893	<u>33 012</u> 22 893	<u>35 033</u> 24 881	<u>34 057</u> 24 881	<u>35 033</u> 24 881
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 655</u> 25 132	<u>30 021</u> 25 132	<u>32 565</u> 23 124	<u>33 247</u> 23 124	<u>35 288</u> 25 132	<u>34 313</u> 25 132	<u>35 288</u> 25 132
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 915</u> 25 389	<u>30 282</u> 25 389	<u>32 804</u> 23 360	<u>33 487</u> 23 360	<u>35 549</u> 25 389	<u>34 573</u> 25 389	<u>35 549</u> 25 389
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>33 452</u> 25 918	<u>30 819</u> 25 918	<u>33 299</u> 23 846	<u>33 982</u> 23 846	<u>36 086</u> 25 918	<u>35 111</u> 25 918	<u>36 086</u> 25 918
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 730</u> 26 190	<u>31 096</u> 26 190	<u>33 554</u> 24 097	<u>34 237</u> 24 097	<u>36 363</u> 26 190	<u>35 388</u> 26 190	<u>36 363</u> 26 190
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 655</u> 25 132	<u>30 021</u> 25 132	<u>32 565</u> 23 124	<u>33 247</u> 23 124	<u>35 288</u> 25 132	<u>34 313</u> 25 132	<u>35 288</u> 25 132
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 915</u> 25 389	<u>30 282</u> 25 389	<u>32 804</u> 23 360	<u>33 487</u> 23 360	<u>35 549</u> 25 389	<u>34 573</u> 25 389	<u>35 549</u> 25 389
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>33 181</u> 25 650	<u>30 548</u> 25 650	<u>33 049</u> 23 601	<u>33 732</u> 23 601	<u>35 814</u> 25 650	<u>34 839</u> 25 650	<u>35 814</u> 25 650
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 730</u> 26 190	<u>31 096</u> 26 190	<u>33 554</u> 24 097	<u>34 237</u> 24 097	<u>36 363</u> 26 190	<u>35 388</u> 26 190	<u>36 363</u> 26 190
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>34 013</u> 26 469	<u>31 379</u> 26 469	<u>33 814</u> 24 354	<u>34 497</u> 24 354	<u>36 646</u> 26 469	<u>35 671</u> 26 469	<u>36 646</u> 26 469
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 915</u> 25 389	<u>30 282</u> 25 389	<u>32 804</u> 23 360	<u>33 487</u> 23 360	<u>35 549</u> 25 389	<u>34 573</u> 25 389	<u>35 549</u> 25 389
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>33 181</u> 25 650	<u>30 548</u> 25 650	<u>33 049</u> 23 601	<u>33 732</u> 23 601	<u>35 814</u> 25 650	<u>34 839</u> 25 650	<u>35 814</u> 25 650
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>33 452</u> 25 918	<u>30 819</u> 25 918	<u>33 299</u> 23 846	<u>33 982</u> 23 846	<u>36 086</u> 25 918	<u>35 111</u> 25 918	<u>36 086</u> 25 918

					-	-	-	-	-
212-101-0701		3	1	2400	<u>30 026</u> 24 881	<u>32 182</u> 22 076	<u>32 676</u> 24 881	<u>27 746</u> 22 893	<u>30 737</u> 22 893
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>30 021</u> 25 132	<u>32 409</u> 22 299	<u>32 655</u> 25 132	<u>27 980</u> 23 124	<u>30 907</u> 23 124
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>30 282</u> 25 389	<u>32 640</u> 22 526	<u>32 915</u> 25 389	<u>28 220</u> 23 360	<u>31 146</u> 23 360
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>30 819</u> 25 918	<u>33 117</u> 22 995	<u>33 452</u> 25 918	<u>28 715</u> 23 846	<u>31 641</u> 23 846
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>31 096</u> 26 190	<u>33 363</u> 23 237	<u>33 730</u> 26 190	<u>28 970</u> 24 097	<u>31 896</u> 24 097
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>30 021</u> 25 132	<u>32 409</u> 22 299	<u>32 655</u> 25 132	<u>27 980</u> 23 124	<u>30 907</u> 23 124
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>30 282</u> 25 389	<u>32 640</u> 22 526	<u>32 915</u> 25 389	<u>28 220</u> 23 360	<u>31 146</u> 23 360
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>30 548</u> 25 650	<u>32 876</u> 22 758	<u>33 181</u> 25 650	<u>28 465</u> 23 601	<u>31 391</u> 23 601
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>31 096</u> 26 190	<u>33 363</u> 23 237	<u>33 730</u> 26 190	<u>28 970</u> 24 097	<u>31 896</u> 24 097
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>31 379</u> 26 469	<u>33 614</u> 23 485	<u>34 013</u> 26 469	<u>29 230</u> 24 354	<u>32 156</u> 24 354
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>30 282</u> 25 389	<u>32 640</u> 22 526	<u>32 915</u> 25 389	<u>28 220</u> 23 360	<u>31 146</u> 23 360
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>30 548</u> 25 650	<u>32 876</u> 22 758	<u>33 181</u> 25 650	<u>28 465</u> 23 601	<u>31 391</u> 23 601
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>30 819</u> 25 918	<u>33 117</u> 22 995	<u>33 452</u> 25 918	<u>28 715</u> 23 846	<u>31 641</u> 23 846

							-	-	-	-	
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>28 009</u> 25 528	<u>30 735</u> 28 210	<u>32 931</u> 23 485	<u>31 571</u> 24 354	<u>32 931</u> 23 485	<u>34 013</u> 26 469	<u>34 013</u> 26 469
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>28 288</u> 25 803	<u>31 043</u> 28 514	<u>33 188</u> 23 737	<u>31 837</u> 24 616	<u>33 188</u> 23 737	<u>34 302</u> 26 754	<u>34 302</u> 26 754
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>28 009</u> 25 528	<u>30 735</u> 28 210	<u>32 931</u> 23 485	<u>31 571</u> 24 354	<u>32 931</u> 23 485	<u>34 013</u> 26 469	<u>34 013</u> 26 469
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>28 288</u> 25 803	<u>31 043</u> 28 514	<u>33 188</u> 23 737	<u>31 837</u> 24 616	<u>33 188</u> 23 737	<u>34 302</u> 26 754	<u>34 302</u> 26 754
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>28 573</u> 26 083	<u>31 358</u> 28 824	<u>33 450</u> 23 995	<u>32 109</u> 24 883	<u>33 450</u> 23 995	<u>34 597</u> 27 045	<u>34 597</u> 27 045
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>28 864</u> 26 370	<u>31 679</u> 29 141	<u>33 718</u> 24 259	<u>32 387</u> 25 157	<u>33 718</u> 24 259	<u>34 899</u> 27 342	<u>34 899</u> 27 342
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>29 466</u> 26 962	<u>32 345</u> 29 795	<u>34 272</u> 24 804	<u>32 961</u> 25 722	<u>34 272</u> 24 804	<u>35 524</u> 27 956	<u>35 524</u> 27 956
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>27 934</u> 25 022	<u>31 087</u> 28 125	<u>32 215</u> 22 748	<u>30 793</u> 23 588	<u>32 215</u> 22 748	<u>33 764</u> 25 952	<u>33 764</u> 25 952
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>27 752</u> 25 275	<u>30 936</u> 28 409	<u>32 416</u> 22 977	<u>31 035</u> 23 826	<u>32 416</u> 22 977	<u>33 754</u> 26 215	<u>33 754</u> 26 215
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>28 014</u> 25 533	<u>31 231</u> 28 699	<u>32 654</u> 23 212	<u>31 282</u> 24 069	<u>32 654</u> 23 212	<u>34 026</u> 26 482	<u>34 026</u> 26 482
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>28 554</u> 26 064	<u>31 838</u> 29 297	<u>33 145</u> 23 695	<u>31 792</u> 24 571	<u>33 145</u> 23 695	<u>34 586</u> 27 034	<u>34 586</u> 27 034
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>28 833</u> 26 339	<u>32 152</u> 29 605	<u>33 399</u> 23 945	<u>32 054</u> 24 830	<u>33 399</u> 23 945	<u>34 876</u> 27 318	<u>34 876</u> 27 318

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>34 013</u> 26 469	<u>31 379</u> 26 469	<u>33 814</u> 24 354	<u>34 497</u> 24 354	<u>36 646</u> 26 469	<u>35 671</u> 26 469	<u>36 646</u> 26 469
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>34 302</u> 26 754	<u>31 668</u> 26 754	<u>34 080</u> 24 616	<u>34 763</u> 24 616	<u>36 935</u> 26 754	<u>35 960</u> 26 754	<u>36 935</u> 26 754
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>34 013</u> 26 469	<u>31 379</u> 26 469	<u>33 814</u> 24 354	<u>34 497</u> 24 354	<u>36 646</u> 26 469	<u>35 671</u> 26 469	<u>36 646</u> 26 469
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>34 302</u> 26 754	<u>31 668</u> 26 754	<u>34 080</u> 24 616	<u>34 763</u> 24 616	<u>36 935</u> 26 754	<u>35 960</u> 26 754	<u>36 935</u> 26 754
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 597</u> 27 045	<u>31 964</u> 27 045	<u>34 352</u> 24 883	<u>35 035</u> 24 883	<u>37 231</u> 27 045	<u>36 255</u> 27 045	<u>37 231</u> 27 045
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 899</u> 27 342	<u>32 266</u> 27 342	<u>34 630</u> 25 157	<u>35 313</u> 25 157	<u>37 533</u> 27 342	<u>36 557</u> 27 342	<u>37 533</u> 27 342
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>35 524</u> 27 956	<u>32 890</u> 27 956	<u>35 204</u> 25 722	<u>35 887</u> 25 722	<u>38 157</u> 27 956	<u>37 182</u> 27 956	<u>38 157</u> 27 956
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>33 764</u> 25 952	<u>31 114</u> 25 952	<u>33 069</u> 23 588	<u>33 719</u> 23 588	<u>36 121</u> 25 952	<u>35 146</u> 25 952	<u>36 121</u> 25 952
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 754</u> 26 215	<u>31 121</u> 26 215	<u>33 278</u> 23 826	<u>33 961</u> 23 826	<u>36 388</u> 26 215	<u>35 412</u> 26 215	<u>36 388</u> 26 215
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>34 026</u> 26 482	<u>31 392</u> 26 482	<u>33 525</u> 24 069	<u>34 208</u> 24 069	<u>36 659</u> 26 482	<u>35 684</u> 26 482	<u>36 659</u> 26 482
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>34 586</u> 27 034	<u>31 953</u> 27 034	<u>34 035</u> 24 571	<u>34 718</u> 24 571	<u>37 220</u> 27 034	<u>36 245</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>34 876</u> 27 318	<u>32 242</u> 27 318	<u>34 298</u> 24 830	<u>34 980</u> 24 830	<u>37 509</u> 27 318	<u>36 534</u> 27 318	<u>37 509</u> 27 318

					-	-	-	-	-
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>31 379</u> 26 469	<u>33 614</u> 23 485	<u>34 013</u> 26 469	<u>29 230</u> 24 354	<u>32 156</u> 24 354
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>31 668</u> 26 754	<u>33 871</u> 23 737	<u>34 302</u> 26 754	<u>29 496</u> 24 616	<u>32 422</u> 24 616
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>31 379</u> 26 469	<u>33 614</u> 23 485	<u>34 013</u> 26 469	<u>29 230</u> 24 354	<u>32 156</u> 24 354
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>31 668</u> 26 754	<u>33 871</u> 23 737	<u>34 302</u> 26 754	<u>29 496</u> 24 616	<u>32 422</u> 24 616
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>31 964</u> 27 045	<u>34 133</u> 23 995	<u>34 597</u> 27 045	<u>29 768</u> 24 883	<u>32 694</u> 24 883
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>32 266</u> 27 342	<u>34 401</u> 24 259	<u>34 899</u> 27 342	<u>30 046</u> 25 157	<u>32 972</u> 25 157
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>32 890</u> 27 956	<u>34 955</u> 24 804	<u>35 524</u> 27 956	<u>30 620</u> 25 722	<u>33 546</u> 25 722
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>31 114</u> 25 952	<u>32 865</u> 22 748	<u>33 764</u> 25 952	<u>28 452</u> 23 588	<u>31 443</u> 23 588
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>31 121</u> 26 215	<u>33 099</u> 22 977	<u>33 754</u> 26 215	<u>28 694</u> 23 826	<u>31 620</u> 23 826
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>31 392</u> 26 482	<u>33 337</u> 23 212	<u>34 026</u> 26 482	<u>28 941</u> 24 069	<u>31 867</u> 24 069
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>31 953</u> 27 034	<u>33 828</u> 23 695	<u>34 586</u> 27 034	<u>29 451</u> 24 571	<u>32 377</u> 24 571
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>32 242</u> 27 318	<u>34 082</u> 23 945	<u>34 876</u> 27 318	<u>29 714</u> 24 830	<u>32 640</u> 24 830

							-	-	-	-	
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>27 752</u> 25 275	<u>30 936</u> 28 409	<u>32 416</u> 22 977	<u>31 035</u> 23 826	<u>32 416</u> 22 977	<u>33 754</u> 26 215	<u>33 754</u> 26 215
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>28 014</u> 25 533	<u>31 231</u> 28 699	<u>32 654</u> 23 212	<u>31 282</u> 24 069	<u>32 654</u> 23 212	<u>34 026</u> 26 482	<u>34 026</u> 26 482
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>28 281</u> 25 796	<u>31 531</u> 28 995	<u>32 897</u> 23 451	<u>31 534</u> 24 318	<u>32 897</u> 23 451	<u>34 303</u> 26 755	<u>34 303</u> 26 755
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>28 833</u> 26 339	<u>32 152</u> 29 605	<u>33 399</u> 23 945	<u>32 054</u> 24 830	<u>33 399</u> 23 945	<u>34 876</u> 27 318	<u>34 876</u> 27 318
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>29 118</u> 26 619	<u>32 472</u> 29 920	<u>33 658</u> 24 200	<u>32 323</u> 25 094	<u>33 658</u> 24 200	<u>35 171</u> 27 609	<u>35 171</u> 27 609
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>28 014</u> 25 533	<u>31 231</u> 28 699	<u>32 654</u> 23 212	<u>31 282</u> 24 069	<u>32 654</u> 23 212	<u>34 026</u> 26 482	<u>34 026</u> 26 482
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>28 281</u> 25 796	<u>31 531</u> 28 995	<u>32 897</u> 23 451	<u>31 534</u> 24 318	<u>32 897</u> 23 451	<u>34 303</u> 26 755	<u>34 303</u> 26 755
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>28 554</u> 26 064	<u>31 838</u> 29 297	<u>33 145</u> 23 695	<u>31 792</u> 24 571	<u>33 145</u> 23 695	<u>34 586</u> 27 034	<u>34 586</u> 27 034
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>29 118</u> 26 619	<u>32 472</u> 29 920	<u>33 658</u> 24 200	<u>32 323</u> 25 094	<u>33 658</u> 24 200	<u>35 171</u> 27 609	<u>35 171</u> 27 609
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>29 408</u> 26 905	<u>32 798</u> 30 242	<u>33 922</u> 24 460	<u>32 597</u> 25 364	<u>33 922</u> 24 460	<u>35 472</u> 27 906	<u>35 472</u> 27 906
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>29 118</u> 26 619	<u>32 472</u> 29 920	<u>33 658</u> 24 200	<u>32 323</u> 25 094	<u>33 658</u> 24 200	<u>35 171</u> 27 609	<u>35 171</u> 27 609
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>29 408</u> 26 905	<u>32 798</u> 30 242	<u>33 922</u> 24 460	<u>32 597</u> 25 364	<u>33 922</u> 24 460	<u>35 472</u> 27 906	<u>35 472</u> 27 906
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>29 705</u> 27 198	<u>33 132</u> 30 571	<u>34 192</u> 24 726	<u>32 877</u> 25 639	<u>34 192</u> 24 726	<u>35 781</u> 28 209	<u>35 781</u> 28 209

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 754</u> 26 215	<u>31 121</u> 26 215	<u>33 278</u> 23 826	<u>33 961</u> 23 826	<u>36 388</u> 26 215	<u>35 412</u> 26 215	<u>36 388</u> 26 215
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>34 026</u> 26 482	<u>31 392</u> 26 482	<u>33 525</u> 24 069	<u>34 208</u> 24 069	<u>36 659</u> 26 482	<u>35 684</u> 26 482	<u>36 659</u> 26 482
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>34 303</u> 26 755	<u>31 670</u> 26 755	<u>33 778</u> 24 318	<u>34 460</u> 24 318	<u>36 937</u> 26 755	<u>35 961</u> 26 755	<u>36 937</u> 26 755
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>34 876</u> 27 318	<u>32 242</u> 27 318	<u>34 298</u> 24 830	<u>34 980</u> 24 830	<u>37 509</u> 27 318	<u>36 534</u> 27 318	<u>37 509</u> 27 318
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>35 171</u> 27 609	<u>32 537</u> 27 609	<u>34 566</u> 25 094	<u>35 249</u> 25 094	<u>37 804</u> 27 609	<u>36 829</u> 27 609	<u>37 804</u> 27 609
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>34 026</u> 26 482	<u>31 392</u> 26 482	<u>33 525</u> 24 069	<u>34 208</u> 24 069	<u>36 659</u> 26 482	<u>35 684</u> 26 482	<u>36 659</u> 26 482
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>34 303</u> 26 755	<u>31 670</u> 26 755	<u>33 778</u> 24 318	<u>34 460</u> 24 318	<u>36 937</u> 26 755	<u>35 961</u> 26 755	<u>36 937</u> 26 755
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 586</u> 27 034	<u>31 953</u> 27 034	<u>34 035</u> 24 571	<u>34 718</u> 24 571	<u>37 220</u> 27 034	<u>36 245</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>35 171</u> 27 609	<u>32 537</u> 27 609	<u>34 566</u> 25 094	<u>35 249</u> 25 094	<u>37 804</u> 27 609	<u>36 829</u> 27 609	<u>37 804</u> 27 609
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>35 472</u> 27 906	<u>32 839</u> 27 906	<u>34 840</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364	<u>38 106</u> 27 906	<u>37 131</u> 27 906	<u>38 106</u> 27 906
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>35 171</u> 27 609	<u>32 537</u> 27 609	<u>34 566</u> 25 094	<u>35 249</u> 25 094	<u>37 804</u> 27 609	<u>36 829</u> 27 609	<u>37 804</u> 27 609
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>35 472</u> 27 906	<u>32 839</u> 27 906	<u>34 840</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364	<u>38 106</u> 27 906	<u>37 131</u> 27 906	<u>38 106</u> 27 906
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 781</u> 28 209	<u>33 147</u> 28 209	<u>35 120</u> 25 639	<u>35 803</u> 25 639	<u>38 414</u> 28 209	<u>37 439</u> 28 209	<u>38 414</u> 28 209

					-	-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>31 121</u> 26 215	<u>33 099</u> 22 977	<u>33 754</u> 26 215	<u>28 694</u> 23 826	<u>31 620</u> 23 826
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>31 392</u> 26 482	<u>33 337</u> 23 212	<u>34 026</u> 26 482	<u>28 941</u> 24 069	<u>31 867</u> 24 069
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>31 670</u> 26 755	<u>33 580</u> 23 451	<u>34 303</u> 26 755	<u>29 193</u> 24 318	<u>32 119</u> 24 318
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>32 242</u> 27 318	<u>34 082</u> 23 945	<u>34 876</u> 27 318	<u>29 714</u> 24 830	<u>32 640</u> 24 830
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>32 537</u> 27 609	<u>34 340</u> 24 200	<u>35 171</u> 27 609	<u>29 982</u> 25 094	<u>32 908</u> 25 094
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>31 392</u> 26 482	<u>33 337</u> 23 212	<u>34 026</u> 26 482	<u>28 941</u> 24 069	<u>31 867</u> 24 069
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>31 670</u> 26 755	<u>33 580</u> 23 451	<u>34 303</u> 26 755	<u>29 193</u> 24 318	<u>32 119</u> 24 318
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>31 953</u> 27 034	<u>33 828</u> 23 695	<u>34 586</u> 27 034	<u>29 451</u> 24 571	<u>32 377</u> 24 571
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>32 537</u> 27 609	<u>34 340</u> 24 200	<u>35 171</u> 27 609	<u>29 982</u> 25 094	<u>32 908</u> 25 094
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>32 839</u> 27 906	<u>34 605</u> 24 460	<u>35 472</u> 27 906	<u>30 256</u> 25 364	<u>33 182</u> 25 364
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>32 537</u> 27 609	<u>34 340</u> 24 200	<u>35 171</u> 27 609	<u>29 982</u> 25 094	<u>32 908</u> 25 094
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>32 839</u> 27 906	<u>34 605</u> 24 460	<u>35 472</u> 27 906	<u>30 256</u> 25 364	<u>33 182</u> 25 364
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>33 147</u> 28 209	<u>34 875</u> 24 726	<u>35 781</u> 28 209	<u>30 536</u> 25 639	<u>33 462</u> 25 639

							-	-	-	-	
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>30 009</u> 27 497	<u>33 474</u> 30 907	<u>34 468</u> 24 997	<u>33 163</u> 25 921	<u>34 468</u> 24 997	<u>36 096</u> 28 519	<u>36 096</u> 28 519
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>30 637</u> 28 114	<u>34 179</u> 31 601	<u>35 039</u> 25 559	<u>33 755</u> 26 503	<u>35 039</u> 25 559	<u>36 747</u> 29 160	<u>36 747</u> 29 160
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>29 238</u> 26 306	<u>31 944</u> 28 969	<u>34 352</u> 24 851	<u>33 029</u> 25 789	<u>34 352</u> 24 851	<u>35 140</u> 27 307	<u>35 140</u> 27 307
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>29 069</u> 26 571	<u>31 802</u> 29 261	<u>34 575</u> 25 102	<u>33 293</u> 26 049	<u>34 575</u> 25 102	<u>35 144</u> 27 582	<u>35 144</u> 27 582
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 013</u> 25 424	<u>33 283</u> 26 486	<u>36 986</u> 25 605	<u>33 870</u> 26 486	<u>37 511</u> 26 031	<u>41 908</u> 24 214	<u>36 803</u> 25 425
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 403</u> 25 806	<u>33 688</u> 26 883	<u>37 378</u> 25 989	<u>34 275</u> 26 883	<u>37 909</u> 26 421	<u>42 278</u> 24 577	<u>37 192</u> 25 806
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 503</u> 24 924	<u>32 753</u> 25 966	<u>36 474</u> 25 102	<u>33 340</u> 25 966	<u>36 990</u> 25 520	<u>41 423</u> 23 739	<u>36 294</u> 24 926
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 886</u> 25 299	<u>33 150</u> 26 356	<u>36 857</u> 25 479	<u>33 737</u> 26 356	<u>37 380</u> 25 903	<u>41 786</u> 24 095	<u>36 675</u> 25 300
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 273</u> 25 678	<u>33 553</u> 26 751	<u>37 248</u> 25 861	<u>34 141</u> 26 751	<u>37 777</u> 26 292	<u>42 155</u> 24 456	<u>37 063</u> 25 680
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 665</u> 26 063	<u>33 962</u> 27 152	<u>37 643</u> 26 249	<u>34 550</u> 27 152	<u>38 179</u> 26 685	<u>42 529</u> 24 823	<u>37 455</u> 26 065
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 521</u> 25 922	<u>33 812</u> 27 005	<u>37 498</u> 26 106	<u>34 400</u> 27 005	<u>38 031</u> 26 541	<u>42 391</u> 24 688	<u>37 311</u> 25 923
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 917</u> 26 310	<u>34 225</u> 27 410	<u>37 897</u> 26 498	<u>34 812</u> 27 410	<u>38 437</u> 26 938	<u>42 769</u> 25 058	<u>37 707</u> 26 312

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>36 096</u> 28 519	<u>33 462</u> 28 519	<u>35 407</u> 25 921	<u>36 089</u> 25 921	<u>38 729</u> 28 519	<u>37 754</u> 28 519	<u>38 729</u> 28 519
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 747</u> 29 160	<u>34 113</u> 29 160	<u>35 998</u> 26 503	<u>36 681</u> 26 503	<u>39 380</u> 29 160	<u>38 405</u> 29 160	<u>39 380</u> 29 160
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>35 140</u> 27 307	<u>32 490</u> 27 307	<u>35 305</u> 25 789	<u>35 955</u> 25 789	<u>37 497</u> 27 307	<u>36 522</u> 27 307	<u>37 497</u> 27 307
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>35 144</u> 27 582	<u>32 510</u> 27 582	<u>35 537</u> 26 049	<u>36 220</u> 26 049	<u>37 777</u> 27 582	<u>36 802</u> 27 582	<u>37 777</u> 27 582
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>36 803</u> 25 425	<u>32 554</u> 24 715	<u>42 414</u> 26 486	<u>41 508</u> 26 486	<u>42 947</u> 27 008	<u>44 441</u> 25 425	<u>42 947</u> 27 008
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>37 192</u> 25 806	<u>32 931</u> 25 086	<u>42 819</u> 26 883	<u>41 913</u> 26 883	<u>43 359</u> 27 413	<u>44 829</u> 25 806	<u>43 359</u> 27 413
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>36 294</u> 24 926	<u>32 059</u> 24 230	<u>41 884</u> 25 966	<u>40 978</u> 25 966	<u>42 406</u> 26 478	<u>43 932</u> 24 926	<u>42 406</u> 26 478
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>36 675</u> 25 300	<u>32 429</u> 24 593	<u>42 281</u> 26 356	<u>41 375</u> 26 356	<u>42 811</u> 26 875	<u>44 313</u> 25 300	<u>42 811</u> 26 875
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>37 063</u> 25 680	<u>32 806</u> 24 963	<u>42 684</u> 26 751	<u>41 779</u> 26 751	<u>43 222</u> 27 279	<u>44 700</u> 25 680	<u>43 222</u> 27 279
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>37 455</u> 26 065	<u>33 187</u> 25 337	<u>43 093</u> 27 152	<u>42 187</u> 27 152	<u>43 639</u> 27 687	<u>45 093</u> 26 065	<u>43 639</u> 27 687
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>37 311</u> 25 923	<u>33 047</u> 25 199	<u>42 943</u> 27 005	<u>42 037</u> 27 005	<u>43 486</u> 27 537	<u>44 949</u> 25 923	<u>43 486</u> 27 537
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>37 707</u> 26 312	<u>33 432</u> 25 577	<u>43 356</u> 27 410	<u>42 450</u> 27 410	<u>43 907</u> 27 950	<u>45 345</u> 26 312	<u>43 907</u> 27 950

					-	-	-	-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>33 462</u> 28 519	<u>35 151</u> 24 997	<u>36 096</u> 28 519	<u>30 822</u> 25 921	<u>33 748</u> 25 921
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>34 113</u> 29 160	<u>35 722</u> 25 559	<u>36 747</u> 29 160	<u>31 414</u> 26 503	<u>34 340</u> 26 503
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>32 490</u> 27 307	<u>35 002</u> 24 851	<u>35 140</u> 27 307	<u>30 688</u> 25 789	<u>33 679</u> 25 789
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>32 510</u> 27 582	<u>35 257</u> 25 102	<u>35 144</u> 27 582	<u>30 953</u> 26 049	<u>33 879</u> 26 049
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>30 840</u> 24 715	<u>38 700</u> 26 486	<u>34 904</u> 24 715	<u>31 520</u> 26 486	<u>35 240</u> 26 485
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>31 218</u> 25 086	<u>39 105</u> 26 883	<u>35 282</u> 25 086	<u>31 925</u> 26 883	<u>35 646</u> 26 883
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>30 345</u> 24 230	<u>38 170</u> 25 966	<u>34 409</u> 24 230	<u>30 990</u> 25 966	<u>34 710</u> 25 966
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>30 716</u> 24 593	<u>38 567</u> 26 356	<u>34 779</u> 24 593	<u>31 387</u> 26 356	<u>35 108</u> 26 356
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>31 092</u> 24 963	<u>38 971</u> 26 751	<u>35 156</u> 24 963	<u>31 791</u> 26 751	<u>35 510</u> 26 750
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>31 474</u> 25 337	<u>39 380</u> 27 152	<u>35 537</u> 25 337	<u>32 200</u> 27 152	<u>35 921</u> 27 152
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>31 334</u> 25 199	<u>39 229</u> 27 005	<u>35 397</u> 25 199	<u>32 049</u> 27 005	<u>35 769</u> 27 004
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>31 719</u> 25 577	<u>39 642</u> 27 410	<u>35 782</u> 25 577	<u>32 462</u> 27 410	<u>36 183</u> 27 410

							-	-	-	-	
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 320</u> 26 705	<u>34 644</u> 27 821	<u>38 302</u> 26 895	<u>35 231</u> 27 821	<u>38 849</u> 27 342	<u>43 152</u> 25 434	<u>38 109</u> 26 706
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 728</u> 27 105	<u>35 069</u> 28 238	<u>38 713</u> 27 298	<u>35 657</u> 28 238	<u>39 267</u> 27 752	<u>43 541</u> 25 815	<u>38 518</u> 27 107
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>29 238</u> 26 306	<u>31 944</u> 28 969	<u>35 469</u> 25 950	<u>33 029</u> 25 789	<u>35 469</u> 25 950	<u>35 140</u> 27 307	<u>35 140</u> 27 307
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>29 069</u> 26 571	<u>31 802</u> 29 261	<u>35 703</u> 26 212	<u>33 293</u> 26 049	<u>35 703</u> 26 212	<u>35 144</u> 27 582	<u>35 144</u> 27 582
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>29 626</u> 27 119	<u>32 415</u> 29 865	<u>36 252</u> 26 753	<u>33 839</u> 26 586	<u>36 252</u> 26 753	<u>35 722</u> 28 151	<u>35 722</u> 28 151
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>29 913</u> 27 402	<u>32 731</u> 30 176	<u>36 535</u> 27 032	<u>34 121</u> 26 863	<u>36 535</u> 27 032	<u>36 020</u> 28 444	<u>36 020</u> 28 444
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>29 069</u> 26 571	<u>31 802</u> 29 261	<u>35 703</u> 26 212	<u>33 293</u> 26 049	<u>35 703</u> 26 212	<u>35 144</u> 27 582	<u>35 144</u> 27 582
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 345</u> 26 843	<u>32 106</u> 29 560	<u>35 974</u> 26 480	<u>33 564</u> 26 315	<u>35 974</u> 26 480	<u>35 430</u> 27 864	<u>35 430</u> 27 864
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>29 913</u> 27 402	<u>32 731</u> 30 176	<u>36 535</u> 27 032	<u>34 121</u> 26 863	<u>36 535</u> 27 032	<u>36 020</u> 28 444	<u>36 020</u> 28 444
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>30 206</u> 27 690	<u>33 054</u> 30 493	<u>36 824</u> 27 316	<u>34 408</u> 27 146	<u>36 824</u> 27 316	<u>36 324</u> 28 744	<u>36 324</u> 28 744
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>30 206</u> 27 690	<u>33 054</u> 30 493	<u>36 824</u> 27 316	<u>34 408</u> 27 146	<u>36 824</u> 27 316	<u>36 324</u> 28 744	<u>36 324</u> 28 744
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>30 505</u> 27 985	<u>33 384</u> 30 818	<u>37 119</u> 27 607	<u>34 701</u> 27 435	<u>37 119</u> 27 607	<u>36 634</u> 29 050	<u>36 634</u> 29 050

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>38 109</u> 26 706	<u>33 823</u> 25 960	<u>43 775</u> 27 821	<u>42 869</u> 27 821	<u>44 334</u> 28 369	<u>45 747</u> 26 706	<u>44 334</u> 28 369
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>38 518</u> 27 107	<u>34 221</u> 26 350	<u>44 200</u> 28 238	<u>43 295</u> 28 238	<u>44 768</u> 28 794	<u>46 156</u> 27 107	<u>44 768</u> 28 794
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>35 140</u> 27 307	<u>32 490</u> 27 307	<u>35 305</u> 25 789	<u>35 955</u> 25 789	<u>37 497</u> 27 307	<u>36 522</u> 27 307	<u>37 497</u> 27 307
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>35 144</u> 27 582	<u>32 510</u> 27 582	<u>35 537</u> 26 049	<u>36 220</u> 26 049	<u>37 777</u> 27 582	<u>36 802</u> 27 582	<u>37 777</u> 27 582
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>35 722</u> 28 151	<u>33 088</u> 28 151	<u>36 083</u> 26 586	<u>36 765</u> 26 586	<u>38 355</u> 28 151	<u>37 380</u> 28 151	<u>38 355</u> 28 151
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>36 020</u> 28 444	<u>33 386</u> 28 444	<u>36 364</u> 26 863	<u>37 047</u> 26 863	<u>38 653</u> 28 444	<u>37 678</u> 28 444	<u>38 653</u> 28 444
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>35 144</u> 27 582	<u>32 510</u> 27 582	<u>35 537</u> 26 049	<u>36 220</u> 26 049	<u>37 777</u> 27 582	<u>36 802</u> 27 582	<u>37 777</u> 27 582
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>35 430</u> 27 864	<u>32 796</u> 27 864	<u>35 807</u> 26 315	<u>36 490</u> 26 315	<u>38 063</u> 27 864	<u>37 088</u> 27 864	<u>38 063</u> 27 864
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>36 020</u> 28 444	<u>33 386</u> 28 444	<u>36 364</u> 26 863	<u>37 047</u> 26 863	<u>38 653</u> 28 444	<u>37 678</u> 28 444	<u>38 653</u> 28 444
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>36 324</u> 28 744	<u>33 690</u> 28 744	<u>36 651</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>38 957</u> 28 744	<u>37 982</u> 28 744	<u>38 957</u> 28 744
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>36 324</u> 28 744	<u>33 690</u> 28 744	<u>36 651</u> 27 146	<u>37 334</u> 27 146	<u>38 957</u> 28 744	<u>37 982</u> 28 744	<u>38 957</u> 28 744
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>36 634</u> 29 050	<u>34 001</u> 29 050	<u>36 945</u> 27 435	<u>37 627</u> 27 435	<u>39 268</u> 29 050	<u>38 293</u> 29 050	<u>39 268</u> 29 050

					-	-	-	-	-
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>32 110</u> 25 960	<u>40 061</u> 27 821	<u>36 174</u> 25 960	<u>32 881</u> 27 821	<u>36 602</u> 27 821
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>32 507</u> 26 350	<u>40 487</u> 28 238	<u>36 571</u> 26 350	<u>33 307</u> 28 238	<u>37 028</u> 28 238
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>32 490</u> 27 307	<u>36 119</u> 25 950	<u>35 140</u> 27 307	<u>30 688</u> 25 789	<u>33 679</u> 25 789
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>32 510</u> 27 582	<u>36 385</u> 26 212	<u>35 144</u> 27 582	<u>30 953</u> 26 049	<u>33 879</u> 26 049
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>33 088</u> 28 151	<u>36 935</u> 26 753	<u>35 722</u> 28 151	<u>31 498</u> 26 586	<u>34 424</u> 26 586
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>33 386</u> 28 444	<u>37 218</u> 27 032	<u>36 020</u> 28 444	<u>31 780</u> 26 863	<u>34 706</u> 26 863
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>32 510</u> 27 582	<u>36 385</u> 26 212	<u>35 144</u> 27 582	<u>30 953</u> 26 049	<u>33 879</u> 26 049
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>32 796</u> 27 864	<u>36 657</u> 26 480	<u>35 430</u> 27 864	<u>31 223</u> 26 315	<u>34 149</u> 26 315
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>33 386</u> 28 444	<u>37 218</u> 27 032	<u>36 020</u> 28 444	<u>31 780</u> 26 863	<u>34 706</u> 26 863
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>33 690</u> 28 744	<u>37 507</u> 27 316	<u>36 324</u> 28 744	<u>32 067</u> 27 146	<u>34 993</u> 27 146
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>33 690</u> 28 744	<u>37 507</u> 27 316	<u>36 324</u> 28 744	<u>32 067</u> 27 146	<u>34 993</u> 27 146
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>34 001</u> 29 050	<u>37 802</u> 27 607	<u>36 634</u> 29 050	<u>32 360</u> 27 435	<u>35 286</u> 27 435

							-	-	-	-	
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>31 123</u> 28 593	<u>34 064</u> 31 488	<u>37 729</u> 28 207	<u>35 307</u> 28 031	<u>37 729</u> 28 207	<u>37 276</u> 29 681	<u>37 276</u> 29 681
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>31 443</u> 28 907	<u>34 416</u> 31 834	<u>38 044</u> 28 517	<u>35 620</u> 28 339	<u>38 044</u> 28 517	<u>37 607</u> 30 007	<u>37 607</u> 30 007
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>30 548</u> 27 595	<u>32 810</u> 29 821	<u>37 177</u> 27 632	<u>35 988</u> 28 701	<u>37 177</u> 27 632	<u>36 516</u> 28 661	<u>36 516</u> 28 661
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>30 392</u> 27 874	<u>32 677</u> 30 123	<u>37 428</u> 27 911	<u>36 282</u> 28 991	<u>37 428</u> 27 911	<u>36 534</u> 28 950	<u>36 534</u> 28 950
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>30 976</u> 28 448	<u>33 308</u> 30 744	<u>38 013</u> 28 486	<u>36 890</u> 29 589	<u>38 013</u> 28 486	<u>37 140</u> 29 547	<u>37 140</u> 29 547
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>31 277</u> 28 745	<u>33 634</u> 31 064	<u>38 315</u> 28 783	<u>37 203</u> 29 897	<u>38 315</u> 28 783	<u>37 453</u> 29 855	<u>37 453</u> 29 855
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>30 392</u> 27 874	<u>32 677</u> 30 123	<u>37 428</u> 27 911	<u>36 282</u> 28 991	<u>37 428</u> 27 911	<u>36 534</u> 28 950	<u>36 534</u> 28 950
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 681</u> 28 158	<u>32 990</u> 30 430	<u>37 718</u> 28 196	<u>36 583</u> 29 287	<u>37 718</u> 28 196	<u>36 834</u> 29 246	<u>36 834</u> 29 246
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>31 277</u> 28 745	<u>33 634</u> 31 064	<u>38 315</u> 28 783	<u>37 203</u> 29 897	<u>38 315</u> 28 783	<u>37 453</u> 29 855	<u>37 453</u> 29 855
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>31 585</u> 29 047	<u>33 966</u> 31 391	<u>38 622</u> 29 086	<u>37 523</u> 30 212	<u>38 622</u> 29 086	<u>37 772</u> 30 169	<u>37 772</u> 30 169
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>31 585</u> 29 047	<u>33 966</u> 31 391	<u>38 622</u> 29 086	<u>37 523</u> 30 212	<u>38 622</u> 29 086	<u>37 772</u> 30 169	<u>37 772</u> 30 169
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>31 899</u> 29 356	<u>34 305</u> 31 725	<u>38 937</u> 29 396	<u>37 849</u> 30 533	<u>38 937</u> 29 396	<u>38 098</u> 30 490	<u>38 098</u> 30 490

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>37 276</u> 29 681	<u>34 643</u> 29 681	<u>37 551</u> 28 031	<u>38 233</u> 28 031	<u>39 910</u> 29 681	<u>38 934</u> 29 681	<u>39 910</u> 29 681
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>37 607</u> 30 007	<u>34 974</u> 30 007	<u>37 864</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>40 241</u> 30 007	<u>39 266</u> 30 007	<u>40 241</u> 30 007
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>36 516</u> 28 661	<u>33 866</u> 28 661	<u>38 264</u> 28 701	<u>38 914</u> 28 701	<u>38 873</u> 28 661	<u>37 898</u> 28 661	<u>38 873</u> 28 661
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>36 534</u> 28 950	<u>33 900</u> 28 950	<u>38 526</u> 28 991	<u>39 209</u> 28 991	<u>39 167</u> 28 950	<u>38 192</u> 28 950	<u>39 167</u> 28 950
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>37 140</u> 29 547	<u>34 507</u> 29 547	<u>39 133</u> 29 589	<u>39 816</u> 29 589	<u>39 773</u> 29 547	<u>38 798</u> 29 547	<u>39 773</u> 29 547
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>37 453</u> 29 855	<u>34 819</u> 29 855	<u>39 446</u> 29 897	<u>40 129</u> 29 897	<u>40 086</u> 29 855	<u>39 111</u> 29 855	<u>40 086</u> 29 855
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>36 534</u> 28 950	<u>33 900</u> 28 950	<u>38 526</u> 28 991	<u>39 209</u> 28 991	<u>39 167</u> 28 950	<u>38 192</u> 28 950	<u>39 167</u> 28 950
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>36 834</u> 29 246	<u>34 200</u> 29 246	<u>38 826</u> 29 287	<u>39 509</u> 29 287	<u>39 467</u> 29 246	<u>38 492</u> 29 246	<u>39 467</u> 29 246
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>37 453</u> 29 855	<u>34 819</u> 29 855	<u>39 446</u> 29 897	<u>40 129</u> 29 897	<u>40 086</u> 29 855	<u>39 111</u> 29 855	<u>40 086</u> 29 855
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>37 772</u> 30 169	<u>35 139</u> 30 169	<u>39 766</u> 30 212	<u>40 449</u> 30 212	<u>40 405</u> 30 169	<u>39 430</u> 30 169	<u>40 405</u> 30 169
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>37 772</u> 30 169	<u>35 139</u> 30 169	<u>39 766</u> 30 212	<u>40 449</u> 30 212	<u>40 405</u> 30 169	<u>39 430</u> 30 169	<u>40 405</u> 30 169
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>38 098</u> 30 490	<u>35 465</u> 30 490	<u>40 093</u> 30 533	<u>40 775</u> 30 533	<u>40 732</u> 30 490	<u>39 756</u> 30 490	<u>40 732</u> 30 490

					-	-	-	-	-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>34 643</u> 29 681	<u>38 412</u> 28 207	<u>37 276</u> 29 681	<u>32 966</u> 28 031	<u>35 892</u> 28 031
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>34 974</u> 30 007	<u>38 727</u> 28 517	<u>37 607</u> 30 007	<u>33 279</u> 28 339	<u>36 205</u> 28 339
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>33 866</u> 28 661	<u>37 828</u> 27 632	<u>36 516</u> 28 661	<u>33 647</u> 28 701	<u>36 638</u> 28 701
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>33 900</u> 28 950	<u>38 111</u> 27 911	<u>36 534</u> 28 950	<u>33 942</u> 28 991	<u>36 868</u> 28 991
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>34 507</u> 29 547	<u>38 696</u> 28 486	<u>37 140</u> 29 547	<u>34 549</u> 29 589	<u>37 475</u> 29 589
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>34 819</u> 29 855	<u>38 997</u> 28 783	<u>37 453</u> 29 855	<u>34 862</u> 29 897	<u>37 788</u> 29 897
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>33 900</u> 28 950	<u>38 111</u> 27 911	<u>36 534</u> 28 950	<u>33 942</u> 28 991	<u>36 868</u> 28 991
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>34 200</u> 29 246	<u>38 400</u> 28 196	<u>36 834</u> 29 246	<u>34 242</u> 29 287	<u>37 168</u> 29 287
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>34 819</u> 29 855	<u>38 997</u> 28 783	<u>37 453</u> 29 855	<u>34 862</u> 29 897	<u>37 788</u> 29 897
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>35 139</u> 30 169	<u>39 305</u> 29 086	<u>37 772</u> 30 169	<u>35 182</u> 30 212	<u>38 108</u> 30 212
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>35 139</u> 30 169	<u>39 305</u> 29 086	<u>37 772</u> 30 169	<u>35 182</u> 30 212	<u>38 108</u> 30 212
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>35 465</u> 30 490	<u>39 620</u> 29 396	<u>38 098</u> 30 490	<u>35 508</u> 30 533	<u>38 434</u> 30 533

							-	-	-	-	
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>32 547</u> 29 995	<u>35 006</u> 32 415	<u>39 586</u> 30 035	<u>38 524</u> 31 197	<u>39 586</u> 30 035	<u>38 772</u> 31 153	<u>38 772</u> 31 153
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>32 882</u> 30 324	<u>35 368</u> 32 771	<u>39 921</u> 30 365	<u>38 872</u> 31 540	<u>39 921</u> 30 365	<u>39 119</u> 31 495	<u>39 119</u> 31 495
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>31 389</u> 28 423	<u>34 080</u> 31 071	<u>38 461</u> 28 895	<u>37 294</u> 29 986	<u>38 461</u> 28 895	<u>37 389</u> 29 521	<u>37 389</u> 29 521
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>31 242</u> 28 710	<u>33 960</u> 31 385	<u>38 725</u> 29 187	<u>37 601</u> 30 289	<u>38 725</u> 29 187	<u>37 416</u> 29 819	<u>37 416</u> 29 819
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>31 843</u> 29 302	<u>34 618</u> 32 032	<u>39 336</u> 29 789	<u>38 236</u> 30 914	<u>39 336</u> 29 789	<u>38 041</u> 30 434	<u>38 041</u> 30 434
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>32 153</u> 29 607	<u>34 957</u> 32 366	<u>39 652</u> 30 099	<u>38 563</u> 31 236	<u>39 652</u> 30 099	<u>38 363</u> 30 751	<u>38 363</u> 30 751
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>31 242</u> 28 710	<u>33 960</u> 31 385	<u>38 725</u> 29 187	<u>37 601</u> 30 289	<u>38 725</u> 29 187	<u>37 416</u> 29 819	<u>37 416</u> 29 819
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>31 540</u> 29 003	<u>34 285</u> 31 706	<u>39 028</u> 29 485	<u>37 915</u> 30 598	<u>39 028</u> 29 485	<u>37 725</u> 30 123	<u>37 725</u> 30 123
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>32 153</u> 29 607	<u>34 957</u> 32 366	<u>39 652</u> 30 099	<u>38 563</u> 31 236	<u>39 652</u> 30 099	<u>38 363</u> 30 751	<u>38 363</u> 30 751
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>32 470</u> 29 919	<u>35 303</u> 32 707	<u>39 974</u> 30 416	<u>38 897</u> 31 565	<u>39 974</u> 30 416	<u>38 692</u> 31 074	<u>38 692</u> 31 074
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>32 470</u> 29 919	<u>35 303</u> 32 707	<u>39 974</u> 30 416	<u>38 897</u> 31 565	<u>39 974</u> 30 416	<u>38 692</u> 31 074	<u>38 692</u> 31 074
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>32 793</u> 30 237	<u>35 656</u> 33 055	<u>40 302</u> 30 740	<u>39 238</u> 31 900	<u>40 302</u> 30 740	<u>39 027</u> 31 405	<u>39 027</u> 31 405

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>38 772</u> 31 153	<u>36 138</u> 31 153	<u>40 767</u> 31 197	<u>41 450</u> 31 197	<u>41 405</u> 31 153	<u>40 430</u> 31 153	<u>41 405</u> 31 153
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>39 119</u> 31 495	<u>36 486</u> 31 495	<u>41 115</u> 31 540	<u>41 798</u> 31 540	<u>41 753</u> 31 495	<u>40 777</u> 31 495	<u>41 753</u> 31 495
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>37 389</u> 29 521	<u>34 740</u> 29 521	<u>39 569</u> 29 986	<u>40 220</u> 29 986	<u>39 746</u> 29 521	<u>38 771</u> 29 521	<u>39 746</u> 29 521
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>37 416</u> 29 819	<u>34 782</u> 29 819	<u>39 845</u> 30 289	<u>40 527</u> 30 289	<u>40 049</u> 29 819	<u>39 074</u> 29 819	<u>40 049</u> 29 819
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>38 041</u> 30 434	<u>35 407</u> 30 434	<u>40 479</u> 30 914	<u>41 162</u> 30 914	<u>40 674</u> 30 434	<u>39 699</u> 30 434	<u>40 674</u> 30 434
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>38 363</u> 30 751	<u>35 729</u> 30 751	<u>40 806</u> 31 236	<u>41 489</u> 31 236	<u>40 996</u> 30 751	<u>40 021</u> 30 751	<u>40 996</u> 30 751
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>37 416</u> 29 819	<u>34 782</u> 29 819	<u>39 845</u> 30 289	<u>40 527</u> 30 289	<u>40 049</u> 29 819	<u>39 074</u> 29 819	<u>40 049</u> 29 819
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>37 725</u> 30 123	<u>35 092</u> 30 123	<u>40 159</u> 30 598	<u>40 841</u> 30 598	<u>40 359</u> 30 123	<u>39 383</u> 30 123	<u>40 359</u> 30 123
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>38 363</u> 30 751	<u>35 729</u> 30 751	<u>40 806</u> 31 236	<u>41 489</u> 31 236	<u>40 996</u> 30 751	<u>40 021</u> 30 751	<u>40 996</u> 30 751
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>38 692</u> 31 074	<u>36 058</u> 31 074	<u>41 140</u> 31 565	<u>41 823</u> 31 565	<u>41 325</u> 31 074	<u>40 350</u> 31 074	<u>41 325</u> 31 074
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>38 692</u> 31 074	<u>36 058</u> 31 074	<u>41 140</u> 31 565	<u>41 823</u> 31 565	<u>41 325</u> 31 074	<u>40 350</u> 31 074	<u>41 325</u> 31 074
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>39 027</u> 31 405	<u>36 394</u> 31 405	<u>41 482</u> 31 900	<u>42 164</u> 31 900	<u>41 661</u> 31 405	<u>40 686</u> 31 405	<u>41 661</u> 31 405

					-	-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>36 138</u> 31 153	<u>40 269</u> 30 035	<u>38 772</u> 31 153	<u>36 183</u> 31 197	<u>39 109</u> 31 197
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>36 486</u> 31 495	<u>40 604</u> 30 365	<u>39 119</u> 31 495	<u>36 531</u> 31 540	<u>39 457</u> 31 540
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>34 740</u> 29 521	<u>39 111</u> 28 895	<u>37 389</u> 29 521	<u>34 953</u> 29 986	<u>37 944</u> 29 986
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>34 782</u> 29 819	<u>39 408</u> 29 187	<u>37 416</u> 29 819	<u>35 260</u> 30 289	<u>38 187</u> 30 289
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>35 407</u> 30 434	<u>40 019</u> 29 789	<u>38 041</u> 30 434	<u>35 895</u> 30 914	<u>38 821</u> 30 914
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>35 729</u> 30 751	<u>40 334</u> 30 099	<u>38 363</u> 30 751	<u>36 222</u> 31 236	<u>39 148</u> 31 236
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>34 782</u> 29 819	<u>39 408</u> 29 187	<u>37 416</u> 29 819	<u>35 260</u> 30 289	<u>38 187</u> 30 289
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>35 092</u> 30 123	<u>39 710</u> 29 485	<u>37 725</u> 30 123	<u>35 575</u> 30 598	<u>38 501</u> 30 598
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>35 729</u> 30 751	<u>40 334</u> 30 099	<u>38 363</u> 30 751	<u>36 222</u> 31 236	<u>39 148</u> 31 236
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>36 058</u> 31 074	<u>40 656</u> 30 416	<u>38 692</u> 31 074	<u>36 556</u> 31 565	<u>39 482</u> 31 565
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>36 058</u> 31 074	<u>40 656</u> 30 416	<u>38 692</u> 31 074	<u>36 556</u> 31 565	<u>39 482</u> 31 565
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>36 394</u> 31 405	<u>40 985</u> 30 740	<u>39 027</u> 31 405	<u>36 897</u> 31 900	<u>39 823</u> 31 900

							-	-	-	-	
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>33 461</u> 30 894	<u>36 386</u> 33 773	<u>40 981</u> 31 408	<u>39 943</u> 32 594	<u>40 981</u> 31 408	<u>39 721</u> 32 088	<u>39 721</u> 32 088
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>33 806</u> 31 234	<u>36 763</u> 34 144	<u>41 332</u> 31 753	<u>40 307</u> 32 952	<u>41 332</u> 31 753	<u>40 079</u> 32 440	<u>40 079</u> 32 440
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>32 255</u> 29 275	<u>35 027</u> 32 004	<u>40 114</u> 30 523	<u>39 044</u> 31 709	<u>40 114</u> 30 523	<u>38 289</u> 30 406	<u>38 289</u> 30 406
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>32 117</u> 29 571	<u>34 917</u> 32 327	<u>40 395</u> 30 831	<u>39 369</u> 32 029	<u>40 395</u> 30 831	<u>38 325</u> 30 713	<u>38 325</u> 30 713
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 736</u> 30 181	<u>35 594</u> 32 993	<u>41 041</u> 31 467	<u>40 040</u> 32 690	<u>41 041</u> 31 467	<u>38 968</u> 31 347	<u>38 968</u> 31 347
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>33 056</u> 30 495	<u>35 943</u> 33 337	<u>41 374</u> 31 794	<u>40 386</u> 33 030	<u>41 374</u> 31 794	<u>39 300</u> 31 673	<u>39 300</u> 31 673
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>32 117</u> 29 571	<u>34 917</u> 32 327	<u>40 395</u> 30 831	<u>39 369</u> 32 029	<u>40 395</u> 30 831	<u>38 325</u> 30 713	<u>38 325</u> 30 713
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>32 424</u> 29 873	<u>35 252</u> 32 657	<u>40 715</u> 31 146	<u>39 701</u> 32 356	<u>40 715</u> 31 146	<u>38 643</u> 31 027	<u>38 643</u> 31 027
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>33 056</u> 30 495	<u>35 943</u> 33 337	<u>41 374</u> 31 794	<u>40 386</u> 33 030	<u>41 374</u> 31 794	<u>39 300</u> 31 673	<u>39 300</u> 31 673
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>33 382</u> 30 816	<u>36 300</u> 33 688	<u>41 714</u> 32 129	<u>40 739</u> 33 378	<u>41 714</u> 32 129	<u>39 639</u> 32 006	<u>39 639</u> 32 006
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>33 382</u> 30 816	<u>36 300</u> 33 688	<u>41 714</u> 32 129	<u>40 739</u> 33 378	<u>41 714</u> 32 129	<u>39 639</u> 32 006	<u>39 639</u> 32 006
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 715</u> 31 144	<u>36 664</u> 34 046	<u>42 061</u> 32 471	<u>41 100</u> 33 733	<u>42 061</u> 32 471	<u>39 985</u> 32 347	<u>39 985</u> 32 347

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>39 721</u> 32 088	<u>37 088</u> 32 088	<u>42 186</u> 32 594	<u>42 869</u> 32 594	<u>42 355</u> 32 088	<u>41 379</u> 32 088	<u>42 355</u> 32 088
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>40 079</u> 32 440	<u>37 446</u> 32 440	<u>42 550</u> 32 952	<u>43 233</u> 32 952	<u>42 713</u> 32 440	<u>41 737</u> 32 440	<u>42 713</u> 32 440
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>38 289</u> 30 406	<u>35 639</u> 30 406	<u>41 320</u> 31 709	<u>41 970</u> 31 709	<u>40 646</u> 30 406	<u>39 671</u> 30 406	<u>40 646</u> 30 406
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 325</u> 30 713	<u>35 691</u> 30 713	<u>41 613</u> 32 029	<u>42 295</u> 32 029	<u>40 958</u> 30 713	<u>39 983</u> 30 713	<u>40 958</u> 30 713
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 968</u> 31 347	<u>36 335</u> 31 347	<u>42 284</u> 32 690	<u>42 966</u> 32 690	<u>41 602</u> 31 347	<u>40 626</u> 31 347	<u>41 602</u> 31 347
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 300</u> 31 673	<u>36 667</u> 31 673	<u>42 629</u> 33 030	<u>43 312</u> 33 030	<u>41 933</u> 31 673	<u>40 958</u> 31 673	<u>41 933</u> 31 673
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 325</u> 30 713	<u>35 691</u> 30 713	<u>41 613</u> 32 029	<u>42 295</u> 32 029	<u>40 958</u> 30 713	<u>39 983</u> 30 713	<u>40 958</u> 30 713
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 643</u> 31 027	<u>36 010</u> 31 027	<u>41 945</u> 32 356	<u>42 627</u> 32 356	<u>41 277</u> 31 027	<u>40 301</u> 31 027	<u>41 277</u> 31 027
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 300</u> 31 673	<u>36 667</u> 31 673	<u>42 629</u> 33 030	<u>43 312</u> 33 030	<u>41 933</u> 31 673	<u>40 958</u> 31 673	<u>41 933</u> 31 673
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 639</u> 32 006	<u>37 005</u> 32 006	<u>42 983</u> 33 378	<u>43 665</u> 33 378	<u>42 272</u> 32 006	<u>41 297</u> 32 006	<u>42 272</u> 32 006
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 639</u> 32 006	<u>37 005</u> 32 006	<u>42 983</u> 33 378	<u>43 665</u> 33 378	<u>42 272</u> 32 006	<u>41 297</u> 32 006	<u>42 272</u> 32 006
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 985</u> 32 347	<u>37 351</u> 32 347	<u>43 343</u> 33 733	<u>44 026</u> 33 733	<u>42 618</u> 32 347	<u>41 643</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347

					-	-	-	-	-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>37 088</u> 32 088	<u>41 664</u> 31 408	<u>39 721</u> 32 088	<u>37 602</u> 32 594	<u>40 528</u> 32 594
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>37 446</u> 32 440	<u>42 015</u> 31 753	<u>40 079</u> 32 440	<u>37 966</u> 32 952	<u>40 892</u> 32 952
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 639</u> 30 406	<u>40 765</u> 30 523	<u>38 289</u> 30 406	<u>36 703</u> 31 709	<u>39 694</u> 31 709
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 691</u> 30 713	<u>41 078</u> 30 831	<u>38 325</u> 30 713	<u>37 028</u> 32 029	<u>39 954</u> 32 029
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 335</u> 31 347	<u>41 724</u> 31 467	<u>38 968</u> 31 347	<u>37 699</u> 32 690	<u>40 625</u> 32 690
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 667</u> 31 673	<u>42 057</u> 31 794	<u>39 300</u> 31 673	<u>38 045</u> 33 030	<u>40 971</u> 33 030
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 691</u> 30 713	<u>41 078</u> 30 831	<u>38 325</u> 30 713	<u>37 028</u> 32 029	<u>39 954</u> 32 029
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 010</u> 31 027	<u>41 397</u> 31 146	<u>38 643</u> 31 027	<u>37 360</u> 32 356	<u>40 286</u> 32 356
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 667</u> 31 673	<u>42 057</u> 31 794	<u>39 300</u> 31 673	<u>38 045</u> 33 030	<u>40 971</u> 33 030
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 005</u> 32 006	<u>42 397</u> 32 129	<u>39 639</u> 32 006	<u>38 399</u> 33 378	<u>41 325</u> 33 378
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 005</u> 32 006	<u>42 397</u> 32 129	<u>39 639</u> 32 006	<u>38 399</u> 33 378	<u>41 325</u> 33 378
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 351</u> 32 347	<u>42 744</u> 32 471	<u>39 985</u> 32 347	<u>38 759</u> 33 733	<u>41 685</u> 33 733

							-	-	-	-	
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>34 403</u> 31 821	<u>37 416</u> 34 786	<u>42 778</u> 33 177	<u>41 845</u> 34 466	<u>42 778</u> 33 177	<u>40 699</u> 33 050	<u>40 699</u> 33 050
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 758</u> 32 171	<u>37 804</u> 35 169	<u>43 149</u> 33 541	<u>42 230</u> 34 845	<u>43 149</u> 33 541	<u>41 068</u> 33 413	<u>41 068</u> 33 413
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>34 331</u> 31 318	<u>36 003</u> 32 964	<u>41 661</u> 32 365	<u>41 269</u> 33 899	<u>41 661</u> 32 365	<u>39 216</u> 31 318	<u>39 216</u> 31 318
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>34 213</u> 31 635	<u>35 902</u> 33 297	<u>41 993</u> 32 692	<u>41 617</u> 34 242	<u>41 993</u> 32 692	<u>39 261</u> 31 635	<u>39 261</u> 31 635
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>34 876</u> 32 287	<u>36 600</u> 33 983	<u>42 678</u> 33 366	<u>42 334</u> 34 948	<u>42 678</u> 33 366	<u>39 924</u> 32 287	<u>39 924</u> 32 287
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>35 218</u> 32 623	<u>36 959</u> 34 337	<u>43 031</u> 33 714	<u>42 704</u> 35 312	<u>43 031</u> 33 714	<u>40 265</u> 32 623	<u>40 265</u> 32 623
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>34 213</u> 31 635	<u>35 902</u> 33 297	<u>41 993</u> 32 692	<u>41 617</u> 34 242	<u>41 993</u> 32 692	<u>39 261</u> 31 635	<u>39 261</u> 31 635
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>34 541</u> 31 957	<u>36 247</u> 33 636	<u>42 332</u> 33 026	<u>41 972</u> 34 591	<u>42 332</u> 33 026	<u>39 589</u> 31 957	<u>39 589</u> 31 957
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>35 218</u> 32 623	<u>36 959</u> 34 337	<u>43 031</u> 33 714	<u>42 704</u> 35 312	<u>43 031</u> 33 714	<u>40 265</u> 32 623	<u>40 265</u> 32 623
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>35 567</u> 32 967	<u>37 326</u> 34 699	<u>43 392</u> 34 069	<u>43 082</u> 35 683	<u>43 392</u> 34 069	<u>40 614</u> 32 967	<u>40 614</u> 32 967
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>35 567</u> 32 967	<u>37 326</u> 34 699	<u>43 392</u> 34 069	<u>43 082</u> 35 683	<u>43 392</u> 34 069	<u>40 614</u> 32 967	<u>40 614</u> 32 967
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>35 923</u> 33 317	<u>37 701</u> 35 068	<u>43 760</u> 34 431	<u>43 467</u> 36 063	<u>43 760</u> 34 431	<u>40 970</u> 33 317	<u>40 970</u> 33 317

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 699</u> 33 050	<u>38 066</u> 33 050	<u>44 089</u> 34 466	<u>44 771</u> 34 466	<u>43 333</u> 33 050	<u>42 357</u> 33 050	<u>43 333</u> 33 050
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 068</u> 33 413	<u>38 435</u> 33 413	<u>44 473</u> 34 845	<u>45 156</u> 34 845	<u>43 702</u> 33 413	<u>42 726</u> 33 413	<u>43 702</u> 33 413
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>39 216</u> 31 318	<u>36 566</u> 31 318	<u>43 545</u> 33 899	<u>44 195</u> 33 899	<u>41 573</u> 31 318	<u>40 598</u> 31 318	<u>41 573</u> 31 318
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>39 261</u> 31 635	<u>36 627</u> 31 635	<u>43 860</u> 34 242	<u>44 543</u> 34 242	<u>41 894</u> 31 635	<u>40 919</u> 31 635	<u>41 894</u> 31 635
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>39 924</u> 32 287	<u>37 290</u> 32 287	<u>44 578</u> 34 948	<u>45 260</u> 34 948	<u>42 557</u> 32 287	<u>41 582</u> 32 287	<u>42 557</u> 32 287
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>40 265</u> 32 623	<u>37 632</u> 32 623	<u>44 947</u> 35 312	<u>45 630</u> 35 312	<u>42 899</u> 32 623	<u>41 923</u> 32 623	<u>42 899</u> 32 623
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>39 261</u> 31 635	<u>36 627</u> 31 635	<u>43 860</u> 34 242	<u>44 543</u> 34 242	<u>41 894</u> 31 635	<u>40 919</u> 31 635	<u>41 894</u> 31 635
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>39 589</u> 31 957	<u>36 955</u> 31 957	<u>44 215</u> 34 591	<u>44 898</u> 34 591	<u>42 222</u> 31 957	<u>41 247</u> 31 957	<u>42 222</u> 31 957
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>40 265</u> 32 623	<u>37 632</u> 32 623	<u>44 947</u> 35 312	<u>45 630</u> 35 312	<u>42 899</u> 32 623	<u>41 923</u> 32 623	<u>42 899</u> 32 623
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>40 614</u> 32 967	<u>37 981</u> 32 967	<u>45 325</u> 35 683	<u>46 008</u> 35 683	<u>43 248</u> 32 967	<u>42 272</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>40 614</u> 32 967	<u>37 981</u> 32 967	<u>45 325</u> 35 683	<u>46 008</u> 35 683	<u>43 248</u> 32 967	<u>42 272</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>40 970</u> 33 317	<u>38 337</u> 33 317	<u>45 711</u> 36 063	<u>46 393</u> 36 063	<u>43 604</u> 33 317	<u>42 629</u> 33 317	<u>43 604</u> 33 317

					-	-	-	-	-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 066</u> 33 050	<u>43 461</u> 33 177	<u>40 699</u> 33 050	<u>39 504</u> 34 466	<u>42 430</u> 34 466
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 435</u> 33 413	<u>43 832</u> 33 541	<u>41 068</u> 33 413	<u>39 889</u> 34 845	<u>42 815</u> 34 845
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>36 561</u> 31 313	<u>42 637</u> 32 365	<u>39 216</u> 31 318	<u>38 928</u> 33 899	<u>41 919</u> 33 899
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>36 622</u> 31 629	<u>42 969</u> 32 692	<u>39 261</u> 31 635	<u>39 276</u> 34 242	<u>42 202</u> 34 242
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>37 284</u> 32 281	<u>43 654</u> 33 366	<u>39 924</u> 32 287	<u>39 993</u> 34 948	<u>42 919</u> 34 948
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>37 626</u> 32 618	<u>44 007</u> 33 714	<u>40 265</u> 32 623	<u>40 363</u> 35 312	<u>43 289</u> 35 312
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>36 622</u> 31 629	<u>42 969</u> 32 692	<u>39 261</u> 31 635	<u>39 276</u> 34 242	<u>42 202</u> 34 242
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>36 950</u> 31 952	<u>43 308</u> 33 026	<u>39 589</u> 31 957	<u>39 631</u> 34 591	<u>42 557</u> 34 591
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>37 626</u> 32 618	<u>44 007</u> 33 714	<u>40 265</u> 32 623	<u>40 363</u> 35 312	<u>43 289</u> 35 312
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>37 975</u> 32 961	<u>44 367</u> 34 069	<u>40 614</u> 32 967	<u>40 741</u> 35 683	<u>43 667</u> 35 683
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>37 975</u> 32 961	<u>44 367</u> 34 069	<u>40 614</u> 32 967	<u>40 741</u> 35 683	<u>43 667</u> 35 683
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>38 331</u> 33 312	<u>44 736</u> 34 431	<u>40 970</u> 33 317	<u>41 127</u> 36 063	<u>44 053</u> 36 063

							-	-	-	-	
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>36 659</u> 34 042	<u>38 476</u> 35 830	<u>44 521</u> 35 180	<u>44 264</u> 36 847	<u>44 521</u> 35 180	<u>41 706</u> 34 042	<u>41 706</u> 34 042
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>37 039</u> 34 416	<u>38 876</u> 36 224	<u>44 913</u> 35 566	<u>44 675</u> 37 252	<u>44 913</u> 35 566	<u>42 086</u> 34 416	<u>42 086</u> 34 416
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 950</u> 20 117	<u>22 492</u> 19 666	<u>25 107</u> 15 751	<u>23 315</u> 16 228	<u>25 107</u> 15 751	<u>28 521</u> 20 791	<u>28 521</u> 20 791
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>23 835</u> 20 988	<u>23 781</u> 20 934	<u>25 547</u> 16 185	<u>23 926</u> 16 829	<u>25 547</u> 16 185	<u>29 426</u> 21 682	<u>29 426</u> 21 682
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>24 760</u> 21 898	<u>26 083</u> 23 200	<u>27 253</u> 17 864	<u>25 665</u> 18 541	<u>27 253</u> 17 864	<u>30 372</u> 22 614	<u>30 372</u> 22 614
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>24 546</u> 22 119	<u>25 882</u> 23 434	<u>27 404</u> 18 044	<u>25 855</u> 18 728	<u>27 404</u> 18 044	<u>30 328</u> 22 842	<u>30 328</u> 22 842
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>24 775</u> 22 345	<u>26 125</u> 23 673	<u>27 591</u> 18 229	<u>26 049</u> 18 919	<u>27 591</u> 18 229	<u>30 565</u> 23 075	<u>30 565</u> 23 075
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>25 009</u> 22 575	<u>26 373</u> 23 918	<u>27 782</u> 18 416	<u>26 247</u> 19 114	<u>27 782</u> 18 416	<u>30 806</u> 23 313	<u>30 806</u> 23 313
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>25 492</u> 23 050	<u>26 884</u> 24 421	<u>28 176</u> 18 804	<u>26 656</u> 19 516	<u>28 176</u> 18 804	<u>31 305</u> 23 804	<u>31 305</u> 23 804
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>25 741</u> 23 296	<u>27 148</u> 24 681	<u>28 379</u> 19 004	<u>26 867</u> 19 724	<u>28 379</u> 19 004	<u>31 562</u> 24 057	<u>31 562</u> 24 057

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>41 706</u> 34 042	<u>39 073</u> 34 042	<u>46 507</u> 36 847	<u>47 190</u> 36 847	<u>44 340</u> 34 042	<u>43 364</u> 34 042	<u>44 340</u> 34 042
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>42 086</u> 34 416	<u>39 453</u> 34 416	<u>46 919</u> 37 252	<u>47 601</u> 37 252	<u>44 720</u> 34 416	<u>43 745</u> 34 416	<u>44 720</u> 34 416
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 521</u> 20 791	<u>25 871</u> 20 791	<u>25 591</u> 16 228	<u>26 241</u> 16 228	<u>30 878</u> 20 791	<u>29 902</u> 20 791	<u>30 878</u> 20 791
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>29 426</u> 21 682	<u>26 776</u> 21 682	<u>26 202</u> 16 829	<u>26 852</u> 16 829	<u>31 783</u> 21 682	<u>30 808</u> 21 682	<u>31 783</u> 21 682
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>30 372</u> 22 614	<u>27 722</u> 22 614	<u>27 941</u> 18 541	<u>28 591</u> 18 541	<u>32 729</u> 22 614	<u>31 754</u> 22 614	<u>32 729</u> 22 614
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>30 328</u> 22 842	<u>27 694</u> 22 842	<u>28 098</u> 18 728	<u>28 781</u> 18 728	<u>32 961</u> 22 842	<u>31 986</u> 22 842	<u>32 961</u> 22 842
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>30 565</u> 23 075	<u>27 931</u> 23 075	<u>28 293</u> 18 919	<u>28 975</u> 18 919	<u>33 198</u> 23 075	<u>32 223</u> 23 075	<u>33 198</u> 23 075
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>30 806</u> 23 313	<u>28 173</u> 23 313	<u>28 491</u> 19 114	<u>29 174</u> 19 114	<u>33 440</u> 23 313	<u>32 464</u> 23 313	<u>33 440</u> 23 313
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>31 305</u> 23 804	<u>28 671</u> 23 804	<u>28 900</u> 19 516	<u>29 582</u> 19 516	<u>33 938</u> 23 804	<u>32 963</u> 23 804	<u>33 938</u> 23 804
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>31 562</u> 24 057	<u>28 929</u> 24 057	<u>29 111</u> 19 724	<u>29 793</u> 19 724	<u>34 196</u> 24 057	<u>33 220</u> 24 057	<u>34 196</u> 24 057

					-	-	-	-	-
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>39 067</u> 34 036	<u>45 496</u> 35 180	<u>41 706</u> 34 042	<u>41 923</u> 36 847	<u>44 849</u> 36 847
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>39 447</u> 34 410	<u>45 889</u> 35 566	<u>42 086</u> 34 416	<u>42 334</u> 37 252	<u>45 261</u> 37 252
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>25 871</u> 20 791	<u>25 757</u> 15 751	<u>28 521</u> 20 791	<u>20 974</u> 16 228	<u>23 965</u> 16 228
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 776</u> 21 682	<u>26 197</u> 16 185	<u>29 426</u> 21 682	<u>21 585</u> 16 829	<u>24 576</u> 16 829
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>27 722</u> 22 614	<u>27 903</u> 17 864	<u>30 372</u> 22 614	<u>23 324</u> 18 541	<u>26 315</u> 18 541
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>27 694</u> 22 842	<u>28 087</u> 18 044	<u>30 328</u> 22 842	<u>23 514</u> 18 728	<u>26 440</u> 18 728
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>27 931</u> 23 075	<u>28 274</u> 18 229	<u>30 565</u> 23 075	<u>23 708</u> 18 919	<u>26 634</u> 18 919
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 173</u> 23 313	<u>28 465</u> 18 416	<u>30 806</u> 23 313	<u>23 907</u> 19 114	<u>26 833</u> 19 114
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>28 671</u> 23 804	<u>28 859</u> 18 804	<u>31 305</u> 23 804	<u>24 315</u> 19 516	<u>27 241</u> 19 516
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>28 929</u> 24 057	<u>29 062</u> 19 004	<u>31 562</u> 24 057	<u>24 526</u> 19 724	<u>27 452</u> 19 724

							-	-	-	-	
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>24 775</u> 22 345	<u>26 125</u> 23 673	<u>27 591</u> 18 229	<u>26 049</u> 18 919	<u>27 591</u> 18 229	<u>30 565</u> 23 075	<u>30 565</u> 23 075
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>25 009</u> 22 575	<u>26 373</u> 23 918	<u>27 782</u> 18 416	<u>26 247</u> 19 114	<u>27 782</u> 18 416	<u>30 806</u> 23 313	<u>30 806</u> 23 313
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>25 248</u> 22 810	<u>26 626</u> 24 167	<u>27 977</u> 18 608	<u>26 450</u> 19 313	<u>27 977</u> 18 608	<u>31 053</u> 23 556	<u>31 053</u> 23 556
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>25 741</u> 23 296	<u>27 148</u> 24 681	<u>28 379</u> 19 004	<u>26 867</u> 19 724	<u>28 379</u> 19 004	<u>31 562</u> 24 057	<u>31 562</u> 24 057
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>25 996</u> 23 546	<u>27 418</u> 24 946	<u>28 587</u> 19 209	<u>27 083</u> 19 936	<u>28 587</u> 19 209	<u>31 825</u> 24 316	<u>31 825</u> 24 316
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>25 009</u> 22 575	<u>26 373</u> 23 918	<u>27 782</u> 18 416	<u>26 247</u> 19 114	<u>27 782</u> 18 416	<u>30 806</u> 23 313	<u>30 806</u> 23 313
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>25 248</u> 22 810	<u>26 626</u> 24 167	<u>27 977</u> 18 608	<u>26 450</u> 19 313	<u>27 977</u> 18 608	<u>31 053</u> 23 556	<u>31 053</u> 23 556
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>25 492</u> 23 050	<u>26 884</u> 24 421	<u>28 176</u> 18 804	<u>26 656</u> 19 516	<u>28 176</u> 18 804	<u>31 305</u> 23 804	<u>31 305</u> 23 804
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>25 996</u> 23 546	<u>27 418</u> 24 946	<u>28 587</u> 19 209	<u>27 083</u> 19 936	<u>28 587</u> 19 209	<u>31 825</u> 24 316	<u>31 825</u> 24 316
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>26 256</u> 23 802	<u>27 694</u> 25 217	<u>28 799</u> 19 417	<u>27 303</u> 20 153	<u>28 799</u> 19 417	<u>32 094</u> 24 580	<u>32 094</u> 24 580
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>25 248</u> 22 810	<u>26 626</u> 24 167	<u>27 977</u> 18 608	<u>26 450</u> 19 313	<u>27 977</u> 18 608	<u>31 053</u> 23 556	<u>31 053</u> 23 556
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>25 492</u> 23 050	<u>26 884</u> 24 421	<u>28 176</u> 18 804	<u>26 656</u> 19 516	<u>28 176</u> 18 804	<u>31 305</u> 23 804	<u>31 305</u> 23 804
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>25 741</u> 23 296	<u>27 148</u> 24 681	<u>28 379</u> 19 004	<u>26 867</u> 19 724	<u>28 379</u> 19 004	<u>31 562</u> 24 057	<u>31 562</u> 24 057

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>30 565</u> 23 075	<u>27 931</u> 23 075	<u>28 293</u> 18 919	<u>28 975</u> 18 919	<u>33 198</u> 23 075	<u>32 223</u> 23 075	<u>33 198</u> 23 075
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>30 806</u> 23 313	<u>28 173</u> 23 313	<u>28 491</u> 19 114	<u>29 174</u> 19 114	<u>33 440</u> 23 313	<u>32 464</u> 23 313	<u>33 440</u> 23 313
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>31 053</u> 23 556	<u>28 419</u> 23 556	<u>28 693</u> 19 313	<u>29 376</u> 19 313	<u>33 686</u> 23 556	<u>32 711</u> 23 556	<u>33 686</u> 23 556
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>31 562</u> 24 057	<u>28 929</u> 24 057	<u>29 111</u> 19 724	<u>29 793</u> 19 724	<u>34 196</u> 24 057	<u>33 220</u> 24 057	<u>34 196</u> 24 057
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>31 825</u> 24 316	<u>29 192</u> 24 316	<u>29 326</u> 19 936	<u>30 009</u> 19 936	<u>34 458</u> 24 316	<u>33 483</u> 24 316	<u>34 458</u> 24 316
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>30 806</u> 23 313	<u>28 173</u> 23 313	<u>28 491</u> 19 114	<u>29 174</u> 19 114	<u>33 440</u> 23 313	<u>32 464</u> 23 313	<u>33 440</u> 23 313
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>31 053</u> 23 556	<u>28 419</u> 23 556	<u>28 693</u> 19 313	<u>29 376</u> 19 313	<u>33 686</u> 23 556	<u>32 711</u> 23 556	<u>33 686</u> 23 556
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>31 305</u> 23 804	<u>28 671</u> 23 804	<u>28 900</u> 19 516	<u>29 582</u> 19 516	<u>33 938</u> 23 804	<u>32 963</u> 23 804	<u>33 938</u> 23 804
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>31 825</u> 24 316	<u>29 192</u> 24 316	<u>29 326</u> 19 936	<u>30 009</u> 19 936	<u>34 458</u> 24 316	<u>33 483</u> 24 316	<u>34 458</u> 24 316
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>32 094</u> 24 580	<u>29 460</u> 24 580	<u>29 546</u> 20 153	<u>30 229</u> 20 153	<u>34 727</u> 24 580	<u>33 752</u> 24 580	<u>34 727</u> 24 580
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>31 053</u> 23 556	<u>28 419</u> 23 556	<u>28 693</u> 19 313	<u>29 376</u> 19 313	<u>33 686</u> 23 556	<u>32 711</u> 23 556	<u>33 686</u> 23 556
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>31 305</u> 23 804	<u>28 671</u> 23 804	<u>28 900</u> 19 516	<u>29 582</u> 19 516	<u>33 938</u> 23 804	<u>32 963</u> 23 804	<u>33 938</u> 23 804
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>31 562</u> 24 057	<u>28 929</u> 24 057	<u>29 111</u> 19 724	<u>29 793</u> 19 724	<u>34 196</u> 24 057	<u>33 220</u> 24 057	<u>34 196</u> 24 057

					-	-	-	-	-
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>27 931</u> 23 075	<u>28 274</u> 18 229	<u>30 565</u> 23 075	<u>23 708</u> 18 919	<u>26 634</u> 18 919
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 173</u> 23 313	<u>28 465</u> 18 416	<u>30 806</u> 23 313	<u>23 907</u> 19 114	<u>26 833</u> 19 114
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>28 419</u> 23 556	<u>28 660</u> 18 608	<u>31 053</u> 23 556	<u>24 109</u> 19 313	<u>27 035</u> 19 313
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>28 929</u> 24 057	<u>29 062</u> 19 004	<u>31 562</u> 24 057	<u>24 526</u> 19 724	<u>27 452</u> 19 724
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>29 192</u> 24 316	<u>29 270</u> 19 209	<u>31 825</u> 24 316	<u>24 742</u> 19 936	<u>27 668</u> 19 936
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 173</u> 23 313	<u>28 465</u> 18 416	<u>30 806</u> 23 313	<u>23 907</u> 19 114	<u>26 833</u> 19 114
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>28 419</u> 23 556	<u>28 660</u> 18 608	<u>31 053</u> 23 556	<u>24 109</u> 19 313	<u>27 035</u> 19 313
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>28 671</u> 23 804	<u>28 859</u> 18 804	<u>31 305</u> 23 804	<u>24 315</u> 19 516	<u>27 241</u> 19 516
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>29 192</u> 24 316	<u>29 270</u> 19 209	<u>31 825</u> 24 316	<u>24 742</u> 19 936	<u>27 668</u> 19 936
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 460</u> 24 580	<u>29 482</u> 19 417	<u>32 094</u> 24 580	<u>24 962</u> 20 153	<u>27 888</u> 20 153
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>28 419</u> 23 556	<u>28 660</u> 18 608	<u>31 053</u> 23 556	<u>24 109</u> 19 313	<u>27 035</u> 19 313
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>28 671</u> 23 804	<u>28 859</u> 18 804	<u>31 305</u> 23 804	<u>24 315</u> 19 516	<u>27 241</u> 19 516
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>28 929</u> 24 057	<u>29 062</u> 19 004	<u>31 562</u> 24 057	<u>24 526</u> 19 724	<u>27 452</u> 19 724

							-	-	-	-	
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>26 256</u> 23 802	<u>27 694</u> 25 217	<u>28 799</u> 19 417	<u>27 303</u> 20 153	<u>28 799</u> 19 417	<u>32 094</u> 24 580	<u>32 094</u> 24 580
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>26 521</u> 24 064	<u>27 975</u> 25 495	<u>29 016</u> 19 631	<u>27 528</u> 20 374	<u>29 016</u> 19 631	<u>32 368</u> 24 850	<u>32 368</u> 24 850
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>25 952</u> 23 072	<u>27 648</u> 24 741	<u>27 849</u> 18 451	<u>26 400</u> 19 264	<u>27 849</u> 18 451	<u>31 637</u> 23 858	<u>31 637</u> 23 858
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>25 750</u> 23 305	<u>27 463</u> 24 991	<u>28 006</u> 18 637	<u>26 598</u> 19 459	<u>28 006</u> 18 637	<u>31 605</u> 24 099	<u>31 605</u> 24 099
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>25 992</u> 23 542	<u>27 722</u> 25 246	<u>28 200</u> 18 827	<u>26 799</u> 19 657	<u>28 200</u> 18 827	<u>31 855</u> 24 345	<u>31 855</u> 24 345
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>26 238</u> 23 785	<u>27 987</u> 25 506	<u>28 397</u> 19 022	<u>27 005</u> 19 860	<u>28 397</u> 19 022	<u>32 110</u> 24 596	<u>32 110</u> 24 596
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>26 747</u> 24 286	<u>28 532</u> 26 043	<u>28 804</u> 19 422	<u>27 430</u> 20 278	<u>28 804</u> 19 422	<u>32 636</u> 25 114	<u>32 636</u> 25 114
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>27 010</u> 24 544	<u>28 814</u> 26 320	<u>29 014</u> 19 629	<u>27 649</u> 20 494	<u>29 014</u> 19 629	<u>32 907</u> 25 381	<u>32 907</u> 25 381
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>25 992</u> 23 542	<u>27 722</u> 25 246	<u>28 200</u> 18 827	<u>26 799</u> 19 657	<u>28 200</u> 18 827	<u>31 855</u> 24 345	<u>31 855</u> 24 345
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>26 238</u> 23 785	<u>27 987</u> 25 506	<u>28 397</u> 19 022	<u>27 005</u> 19 860	<u>28 397</u> 19 022	<u>32 110</u> 24 596	<u>32 110</u> 24 596
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>26 490</u> 24 033	<u>28 256</u> 25 771	<u>28 598</u> 19 220	<u>27 216</u> 20 067	<u>28 598</u> 19 220	<u>32 370</u> 24 852	<u>32 370</u> 24 852
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>27 010</u> 24 544	<u>28 814</u> 26 320	<u>29 014</u> 19 629	<u>27 649</u> 20 494	<u>29 014</u> 19 629	<u>32 907</u> 25 381	<u>32 907</u> 25 381

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>32 094</u> 24 580	<u>29 460</u> 24 580	<u>29 546</u> 20 153	<u>30 229</u> 20 153	<u>34 727</u> 24 580	<u>33 752</u> 24 580	<u>34 727</u> 24 580
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>32 368</u> 24 850	<u>29 734</u> 24 850	<u>29 771</u> 20 374	<u>30 454</u> 20 374	<u>35 001</u> 24 850	<u>34 026</u> 24 850	<u>35 001</u> 24 850
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>31 637</u> 23 858	<u>28 987</u> 23 858	<u>28 676</u> 19 264	<u>29 326</u> 19 264	<u>33 994</u> 23 858	<u>33 018</u> 23 858	<u>33 994</u> 23 858
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>31 605</u> 24 099	<u>28 972</u> 24 099	<u>28 841</u> 19 459	<u>29 524</u> 19 459	<u>34 239</u> 24 099	<u>33 263</u> 24 099	<u>34 239</u> 24 099
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 855</u> 24 345	<u>29 221</u> 24 345	<u>29 043</u> 19 657	<u>29 726</u> 19 657	<u>34 488</u> 24 345	<u>33 513</u> 24 345	<u>34 488</u> 24 345
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>32 110</u> 24 596	<u>29 476</u> 24 596	<u>29 249</u> 19 860	<u>29 931</u> 19 860	<u>34 743</u> 24 596	<u>33 768</u> 24 596	<u>34 743</u> 24 596
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>32 636</u> 25 114	<u>30 003</u> 25 114	<u>29 674</u> 20 278	<u>30 356</u> 20 278	<u>35 269</u> 25 114	<u>34 294</u> 25 114	<u>35 269</u> 25 114
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>32 907</u> 25 381	<u>30 274</u> 25 381	<u>29 893</u> 20 494	<u>30 575</u> 20 494	<u>35 541</u> 25 381	<u>34 566</u> 25 381	<u>35 541</u> 25 381
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 855</u> 24 345	<u>29 221</u> 24 345	<u>29 043</u> 19 657	<u>29 726</u> 19 657	<u>34 488</u> 24 345	<u>33 513</u> 24 345	<u>34 488</u> 24 345
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>32 110</u> 24 596	<u>29 476</u> 24 596	<u>29 249</u> 19 860	<u>29 931</u> 19 860	<u>34 743</u> 24 596	<u>33 768</u> 24 596	<u>34 743</u> 24 596
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>32 370</u> 24 852	<u>29 737</u> 24 852	<u>29 459</u> 20 067	<u>30 142</u> 20 067	<u>35 004</u> 24 852	<u>34 028</u> 24 852	<u>35 004</u> 24 852
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>32 907</u> 25 381	<u>30 274</u> 25 381	<u>29 893</u> 20 494	<u>30 575</u> 20 494	<u>35 541</u> 25 381	<u>34 566</u> 25 381	<u>35 541</u> 25 381

					-	-	-	-	-
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 460</u> 24 580	<u>29 482</u> 19 417	<u>32 094</u> 24 580	<u>24 962</u> 20 153	<u>27 888</u> 20 153
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>29 734</u> 24 850	<u>29 698</u> 19 631	<u>32 368</u> 24 850	<u>25 187</u> 20 374	<u>28 113</u> 20 374
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>28 987</u> 23 858	<u>28 500</u> 18 451	<u>31 637</u> 23 858	<u>24 059</u> 19 264	<u>27 050</u> 19 264
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>28 972</u> 24 099	<u>28 689</u> 18 637	<u>31 605</u> 24 099	<u>24 257</u> 19 459	<u>27 183</u> 19 459
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>29 221</u> 24 345	<u>28 882</u> 18 827	<u>31 855</u> 24 345	<u>24 459</u> 19 657	<u>27 385</u> 19 657
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>29 476</u> 24 596	<u>29 079</u> 19 022	<u>32 110</u> 24 596	<u>24 665</u> 19 860	<u>27 591</u> 19 860
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>30 003</u> 25 114	<u>29 486</u> 19 422	<u>32 636</u> 25 114	<u>25 089</u> 20 278	<u>28 015</u> 20 278
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>30 274</u> 25 381	<u>29 696</u> 19 629	<u>32 907</u> 25 381	<u>25 308</u> 20 494	<u>28 235</u> 20 494
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>29 221</u> 24 345	<u>28 882</u> 18 827	<u>31 855</u> 24 345	<u>24 459</u> 19 657	<u>27 385</u> 19 657
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>29 476</u> 24 596	<u>29 079</u> 19 022	<u>32 110</u> 24 596	<u>24 665</u> 19 860	<u>27 591</u> 19 860
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>29 737</u> 24 852	<u>29 281</u> 19 220	<u>32 370</u> 24 852	<u>24 875</u> 20 067	<u>27 801</u> 20 067
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>30 274</u> 25 381	<u>29 696</u> 19 629	<u>32 907</u> 25 381	<u>25 308</u> 20 494	<u>28 235</u> 20 494

							-	-	-	-	
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>27 278</u> 24 808	<u>29 101</u> 26 603	<u>29 228</u> 19 840	<u>27 873</u> 20 714	<u>29 228</u> 19 840	<u>33 185</u> 25 654	<u>33 185</u> 25 654
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>26 238</u> 23 785	<u>27 987</u> 25 506	<u>28 397</u> 19 022	<u>27 005</u> 19 860	<u>28 397</u> 19 022	<u>32 110</u> 24 596	<u>32 110</u> 24 596
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>26 490</u> 24 033	<u>28 256</u> 25 771	<u>28 598</u> 19 220	<u>27 216</u> 20 067	<u>28 598</u> 19 220	<u>32 370</u> 24 852	<u>32 370</u> 24 852
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>26 747</u> 24 286	<u>28 532</u> 26 043	<u>28 804</u> 19 422	<u>27 430</u> 20 278	<u>28 804</u> 19 422	<u>32 636</u> 25 114	<u>32 636</u> 25 114
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>27 278</u> 24 808	<u>29 101</u> 26 603	<u>29 228</u> 19 840	<u>27 873</u> 20 714	<u>29 228</u> 19 840	<u>33 185</u> 25 654	<u>33 185</u> 25 654
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>27 552</u> 25 078	<u>29 395</u> 26 892	<u>29 447</u> 20 055	<u>28 102</u> 20 939	<u>29 447</u> 20 055	<u>33 468</u> 25 933	<u>33 468</u> 25 933
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>26 490</u> 24 033	<u>28 256</u> 25 771	<u>28 598</u> 19 220	<u>27 216</u> 20 067	<u>28 598</u> 19 220	<u>32 370</u> 24 852	<u>32 370</u> 24 852
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>26 747</u> 24 286	<u>28 532</u> 26 043	<u>28 804</u> 19 422	<u>27 430</u> 20 278	<u>28 804</u> 19 422	<u>32 636</u> 25 114	<u>32 636</u> 25 114
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>27 010</u> 24 544	<u>28 814</u> 26 320	<u>29 014</u> 19 629	<u>27 649</u> 20 494	<u>29 014</u> 19 629	<u>32 907</u> 25 381	<u>32 907</u> 25 381
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>27 552</u> 25 078	<u>29 395</u> 26 892	<u>29 447</u> 20 055	<u>28 102</u> 20 939	<u>29 447</u> 20 055	<u>33 468</u> 25 933	<u>33 468</u> 25 933
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>27 832</u> 25 353	<u>29 695</u> 27 188	<u>29 671</u> 20 276	<u>28 336</u> 21 170	<u>29 671</u> 20 276	<u>33 758</u> 26 218	<u>33 758</u> 26 218
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>26 227</u> 23 342	<u>27 648</u> 24 741	<u>28 041</u> 18 640	<u>26 431</u> 19 294	<u>28 041</u> 18 640	<u>31 911</u> 24 129	<u>31 911</u> 24 129

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>33 185</u> 25 654	<u>30 551</u> 25 654	<u>30 117</u> 20 714	<u>30 799</u> 20 714	<u>35 818</u> 25 654	<u>34 843</u> 25 654	<u>35 818</u> 25 654
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>32 110</u> 24 596	<u>29 476</u> 24 596	<u>29 249</u> 19 860	<u>29 931</u> 19 860	<u>34 743</u> 24 596	<u>33 768</u> 24 596	<u>34 743</u> 24 596
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>32 370</u> 24 852	<u>29 737</u> 24 852	<u>29 459</u> 20 067	<u>30 142</u> 20 067	<u>35 004</u> 24 852	<u>34 028</u> 24 852	<u>35 004</u> 24 852
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>32 636</u> 25 114	<u>30 003</u> 25 114	<u>29 674</u> 20 278	<u>30 356</u> 20 278	<u>35 269</u> 25 114	<u>34 294</u> 25 114	<u>35 269</u> 25 114
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>33 185</u> 25 654	<u>30 551</u> 25 654	<u>30 117</u> 20 714	<u>30 799</u> 20 714	<u>35 818</u> 25 654	<u>34 843</u> 25 654	<u>35 818</u> 25 654
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>33 468</u> 25 933	<u>30 835</u> 25 933	<u>30 345</u> 20 939	<u>31 028</u> 20 939	<u>36 101</u> 25 933	<u>35 126</u> 25 933	<u>36 101</u> 25 933
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>32 370</u> 24 852	<u>29 737</u> 24 852	<u>29 459</u> 20 067	<u>30 142</u> 20 067	<u>35 004</u> 24 852	<u>34 028</u> 24 852	<u>35 004</u> 24 852
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>32 636</u> 25 114	<u>30 003</u> 25 114	<u>29 674</u> 20 278	<u>30 356</u> 20 278	<u>35 269</u> 25 114	<u>34 294</u> 25 114	<u>35 269</u> 25 114
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>32 907</u> 25 381	<u>30 274</u> 25 381	<u>29 893</u> 20 494	<u>30 575</u> 20 494	<u>35 541</u> 25 381	<u>34 566</u> 25 381	<u>35 541</u> 25 381
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>33 468</u> 25 933	<u>30 835</u> 25 933	<u>30 345</u> 20 939	<u>31 028</u> 20 939	<u>36 101</u> 25 933	<u>35 126</u> 25 933	<u>36 101</u> 25 933
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>33 758</u> 26 218	<u>31 124</u> 26 218	<u>30 579</u> 21 170	<u>31 262</u> 21 170	<u>36 391</u> 26 218	<u>35 416</u> 26 218	<u>36 391</u> 26 218
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>31 911</u> 24 129	<u>29 262</u> 24 129	<u>28 706</u> 19 294	<u>29 357</u> 19 294	<u>34 269</u> 24 129	<u>33 293</u> 24 129	<u>34 269</u> 24 129

					-	-	-	-	-
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>30 551</u> 25 654	<u>29 911</u> 19 840	<u>33 185</u> 25 654	<u>25 532</u> 20 714	<u>28 458</u> 20 714
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>29 476</u> 24 596	<u>29 079</u> 19 022	<u>32 110</u> 24 596	<u>24 665</u> 19 860	<u>27 591</u> 19 860
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>29 737</u> 24 852	<u>29 281</u> 19 220	<u>32 370</u> 24 852	<u>24 875</u> 20 067	<u>27 801</u> 20 067
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>30 003</u> 25 114	<u>29 486</u> 19 422	<u>32 636</u> 25 114	<u>25 089</u> 20 278	<u>28 015</u> 20 278
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>30 551</u> 25 654	<u>29 911</u> 19 840	<u>33 185</u> 25 654	<u>25 532</u> 20 714	<u>28 458</u> 20 714
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>30 835</u> 25 933	<u>30 130</u> 20 055	<u>33 468</u> 25 933	<u>25 761</u> 20 939	<u>28 687</u> 20 939
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>29 737</u> 24 852	<u>29 281</u> 19 220	<u>32 370</u> 24 852	<u>24 875</u> 20 067	<u>27 801</u> 20 067
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>30 003</u> 25 114	<u>29 486</u> 19 422	<u>32 636</u> 25 114	<u>25 089</u> 20 278	<u>28 015</u> 20 278
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>30 274</u> 25 381	<u>29 696</u> 19 629	<u>32 907</u> 25 381	<u>25 308</u> 20 494	<u>28 235</u> 20 494
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>30 835</u> 25 933	<u>30 130</u> 20 055	<u>33 468</u> 25 933	<u>25 761</u> 20 939	<u>28 687</u> 20 939
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>31 124</u> 26 218	<u>30 354</u> 20 276	<u>33 758</u> 26 218	<u>25 995</u> 21 170	<u>28 921</u> 21 170
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>29 262</u> 24 129	<u>28 692</u> 18 640	<u>31 911</u> 24 129	<u>24 090</u> 19 294	<u>27 081</u> 19 294

							-	-	-	-	
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>26 028</u> 23 578	<u>27 463</u> 24 991	<u>28 200</u> 18 828	<u>26 629</u> 19 489	<u>28 200</u> 18 828	<u>31 883</u> 24 373	<u>31 883</u> 24 373
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>26 272</u> 23 818	<u>27 722</u> 25 246	<u>28 395</u> 19 020	<u>26 831</u> 19 688	<u>28 395</u> 19 020	<u>32 135</u> 24 621	<u>32 135</u> 24 621
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>26 522</u> 24 064	<u>27 987</u> 25 506	<u>28 595</u> 19 216	<u>27 037</u> 19 891	<u>28 595</u> 19 216	<u>32 393</u> 24 875	<u>32 393</u> 24 875
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>27 036</u> 24 571	<u>28 532</u> 26 043	<u>29 006</u> 19 621	<u>27 462</u> 20 310	<u>29 006</u> 19 621	<u>32 925</u> 25 399	<u>32 925</u> 25 399
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>27 302</u> 24 832	<u>28 814</u> 26 320	<u>29 218</u> 19 830	<u>27 682</u> 20 526	<u>29 218</u> 19 830	<u>33 200</u> 25 669	<u>33 200</u> 25 669
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>26 272</u> 23 818	<u>27 722</u> 25 246	<u>28 395</u> 19 020	<u>26 831</u> 19 688	<u>28 395</u> 19 020	<u>32 135</u> 24 621	<u>32 135</u> 24 621
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>26 522</u> 24 064	<u>27 987</u> 25 506	<u>28 595</u> 19 216	<u>27 037</u> 19 891	<u>28 595</u> 19 216	<u>32 393</u> 24 875	<u>32 393</u> 24 875
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>26 776</u> 24 315	<u>28 256</u> 25 771	<u>28 798</u> 19 417	<u>27 247</u> 20 098	<u>28 798</u> 19 417	<u>32 657</u> 25 134	<u>32 657</u> 25 134
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>27 302</u> 24 832	<u>28 814</u> 26 320	<u>29 218</u> 19 830	<u>27 682</u> 20 526	<u>29 218</u> 19 830	<u>33 200</u> 25 669	<u>33 200</u> 25 669
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>27 573</u> 25 099	<u>29 101</u> 26 603	<u>29 434</u> 20 043	<u>27 906</u> 20 747	<u>29 434</u> 20 043	<u>33 480</u> 25 945	<u>33 480</u> 25 945
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>26 522</u> 24 064	<u>27 987</u> 25 506	<u>28 595</u> 19 216	<u>27 037</u> 19 891	<u>28 595</u> 19 216	<u>32 393</u> 24 875	<u>32 393</u> 24 875
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>26 776</u> 24 315	<u>28 256</u> 25 771	<u>28 798</u> 19 417	<u>27 247</u> 20 098	<u>28 798</u> 19 417	<u>32 657</u> 25 134	<u>32 657</u> 25 134
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>27 036</u> 24 571	<u>28 532</u> 26 043	<u>29 006</u> 19 621	<u>27 462</u> 20 310	<u>29 006</u> 19 621	<u>32 925</u> 25 399	<u>32 925</u> 25 399

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>31 883</u> 24 373	<u>29 249</u> 24 373	<u>28 872</u> 19 489	<u>29 555</u> 19 489	<u>34 516</u> 24 373	<u>33 541</u> 24 373	<u>34 516</u> 24 373
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>32 135</u> 24 621	<u>29 502</u> 24 621	<u>29 074</u> 19 688	<u>29 757</u> 19 688	<u>34 769</u> 24 621	<u>33 793</u> 24 621	<u>34 769</u> 24 621
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>32 393</u> 24 875	<u>29 760</u> 24 875	<u>29 280</u> 19 891	<u>29 963</u> 19 891	<u>35 027</u> 24 875	<u>34 051</u> 24 875	<u>35 027</u> 24 875
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>32 925</u> 25 399	<u>30 292</u> 25 399	<u>29 706</u> 20 310	<u>30 388</u> 20 310	<u>35 559</u> 25 399	<u>34 583</u> 25 399	<u>35 559</u> 25 399
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>33 200</u> 25 669	<u>30 566</u> 25 669	<u>29 925</u> 20 526	<u>30 608</u> 20 526	<u>35 833</u> 25 669	<u>34 858</u> 25 669	<u>35 833</u> 25 669
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>32 135</u> 24 621	<u>29 502</u> 24 621	<u>29 074</u> 19 688	<u>29 757</u> 19 688	<u>34 769</u> 24 621	<u>33 793</u> 24 621	<u>34 769</u> 24 621
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>32 393</u> 24 875	<u>29 760</u> 24 875	<u>29 280</u> 19 891	<u>29 963</u> 19 891	<u>35 027</u> 24 875	<u>34 051</u> 24 875	<u>35 027</u> 24 875
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>32 657</u> 25 134	<u>30 023</u> 25 134	<u>29 491</u> 20 098	<u>30 173</u> 20 098	<u>35 290</u> 25 134	<u>34 315</u> 25 134	<u>35 290</u> 25 134
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>33 200</u> 25 669	<u>30 566</u> 25 669	<u>29 925</u> 20 526	<u>30 608</u> 20 526	<u>35 833</u> 25 669	<u>34 858</u> 25 669	<u>35 833</u> 25 669
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>33 480</u> 25 945	<u>30 847</u> 25 945	<u>30 149</u> 20 747	<u>30 832</u> 20 747	<u>36 114</u> 25 945	<u>35 138</u> 25 945	<u>36 114</u> 25 945
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>32 393</u> 24 875	<u>29 760</u> 24 875	<u>29 280</u> 19 891	<u>29 963</u> 19 891	<u>35 027</u> 24 875	<u>34 051</u> 24 875	<u>35 027</u> 24 875
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>32 657</u> 25 134	<u>30 023</u> 25 134	<u>29 491</u> 20 098	<u>30 173</u> 20 098	<u>35 290</u> 25 134	<u>34 315</u> 25 134	<u>35 290</u> 25 134
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>32 925</u> 25 399	<u>30 292</u> 25 399	<u>29 706</u> 20 310	<u>30 388</u> 20 310	<u>35 559</u> 25 399	<u>34 583</u> 25 399	<u>35 559</u> 25 399

					-	-	-	-	-
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>29 249</u> 24 373	<u>28 883</u> 18 828	<u>31 883</u> 24 373	<u>24 288</u> 19 489	<u>27 214</u> 19 489
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>29 502</u> 24 621	<u>29 078</u> 19 020	<u>32 135</u> 24 621	<u>24 490</u> 19 688	<u>27 416</u> 19 688
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>29 760</u> 24 875	<u>29 277</u> 19 216	<u>32 393</u> 24 875	<u>24 696</u> 19 891	<u>27 622</u> 19 891
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>30 292</u> 25 399	<u>29 688</u> 19 621	<u>32 925</u> 25 399	<u>25 121</u> 20 310	<u>28 048</u> 20 310
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>30 566</u> 25 669	<u>29 901</u> 19 830	<u>33 200</u> 25 669	<u>25 341</u> 20 526	<u>28 267</u> 20 526
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>29 502</u> 24 621	<u>29 078</u> 19 020	<u>32 135</u> 24 621	<u>24 490</u> 19 688	<u>27 416</u> 19 688
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>29 760</u> 24 875	<u>29 277</u> 19 216	<u>32 393</u> 24 875	<u>24 696</u> 19 891	<u>27 622</u> 19 891
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>30 023</u> 25 134	<u>29 481</u> 19 417	<u>32 657</u> 25 134	<u>24 907</u> 20 098	<u>27 833</u> 20 098
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>30 566</u> 25 669	<u>29 901</u> 19 830	<u>33 200</u> 25 669	<u>25 341</u> 20 526	<u>28 267</u> 20 526
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>30 847</u> 25 945	<u>30 117</u> 20 043	<u>33 480</u> 25 945	<u>25 565</u> 20 747	<u>28 491</u> 20 747
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>29 760</u> 24 875	<u>29 277</u> 19 216	<u>32 393</u> 24 875	<u>24 696</u> 19 891	<u>27 622</u> 19 891
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>30 023</u> 25 134	<u>29 481</u> 19 417	<u>32 657</u> 25 134	<u>24 907</u> 20 098	<u>27 833</u> 20 098
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>30 292</u> 25 399	<u>29 688</u> 19 621	<u>32 925</u> 25 399	<u>25 121</u> 20 310	<u>28 048</u> 20 310

							-	-	-	-	
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>27 573</u> 25 099	<u>29 101</u> 26 603	<u>29 434</u> 20 043	<u>27 906</u> 20 747	<u>29 434</u> 20 043	<u>33 480</u> 25 945	<u>33 480</u> 25 945
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>27 850</u> 25 372	<u>29 395</u> 26 892	<u>29 656</u> 20 261	<u>28 135</u> 20 972	<u>29 656</u> 20 261	<u>33 767</u> 26 227	<u>33 767</u> 26 227
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>26 776</u> 24 315	<u>28 256</u> 25 771	<u>28 798</u> 19 417	<u>27 247</u> 20 098	<u>28 798</u> 19 417	<u>32 657</u> 25 134	<u>32 657</u> 25 134
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>27 036</u> 24 571	<u>28 532</u> 26 043	<u>29 006</u> 19 621	<u>27 462</u> 20 310	<u>29 006</u> 19 621	<u>32 925</u> 25 399	<u>32 925</u> 25 399
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>27 302</u> 24 832	<u>28 814</u> 26 320	<u>29 218</u> 19 830	<u>27 682</u> 20 526	<u>29 218</u> 19 830	<u>33 200</u> 25 669	<u>33 200</u> 25 669
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>27 850</u> 25 372	<u>29 395</u> 26 892	<u>29 656</u> 20 261	<u>28 135</u> 20 972	<u>29 656</u> 20 261	<u>33 767</u> 26 227	<u>33 767</u> 26 227
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>28 134</u> 25 651	<u>29 695</u> 27 188	<u>29 882</u> 20 483	<u>28 369</u> 21 203	<u>29 882</u> 20 483	<u>34 060</u> 26 515	<u>34 060</u> 26 515
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>26 615</u> 23 723	<u>28 293</u> 25 375	<u>30 395</u> 20 956	<u>28 913</u> 21 738	<u>30 395</u> 20 956	<u>32 324</u> 24 535	<u>32 324</u> 24 535
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>26 419</u> 23 963	<u>28 114</u> 25 631	<u>30 577</u> 21 168	<u>29 136</u> 21 957	<u>30 577</u> 21 168	<u>32 299</u> 24 783	<u>32 299</u> 24 783
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>26 668</u> 24 208	<u>28 380</u> 25 893	<u>30 797</u> 21 384	<u>29 364</u> 22 181	<u>30 797</u> 21 384	<u>32 556</u> 25 036	<u>32 556</u> 25 036
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>26 921</u> 24 457	<u>28 651</u> 26 160	<u>31 021</u> 21 604	<u>29 596</u> 22 410	<u>31 021</u> 21 604	<u>32 818</u> 25 294	<u>32 818</u> 25 294
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>27 444</u> 24 972	<u>29 211</u> 26 711	<u>31 483</u> 22 059	<u>30 075</u> 22 882	<u>31 483</u> 22 059	<u>33 359</u> 25 826	<u>33 359</u> 25 826

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>33 480</u> 25 945	<u>30 847</u> 25 945	<u>30 149</u> 20 747	<u>30 832</u> 20 747	<u>36 114</u> 25 945	<u>35 138</u> 25 945	<u>36 114</u> 25 945
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>33 767</u> 26 227	<u>31 133</u> 26 227	<u>30 379</u> 20 972	<u>31 061</u> 20 972	<u>36 400</u> 26 227	<u>35 425</u> 26 227	<u>36 400</u> 26 227
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>32 657</u> 25 134	<u>30 023</u> 25 134	<u>29 491</u> 20 098	<u>30 173</u> 20 098	<u>35 290</u> 25 134	<u>34 315</u> 25 134	<u>35 290</u> 25 134
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>32 925</u> 25 399	<u>30 292</u> 25 399	<u>29 706</u> 20 310	<u>30 388</u> 20 310	<u>35 559</u> 25 399	<u>34 583</u> 25 399	<u>35 559</u> 25 399
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>33 200</u> 25 669	<u>30 566</u> 25 669	<u>29 925</u> 20 526	<u>30 608</u> 20 526	<u>35 833</u> 25 669	<u>34 858</u> 25 669	<u>35 833</u> 25 669
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>33 767</u> 26 227	<u>31 133</u> 26 227	<u>30 379</u> 20 972	<u>31 061</u> 20 972	<u>36 400</u> 26 227	<u>35 425</u> 26 227	<u>36 400</u> 26 227
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>34 060</u> 26 515	<u>31 426</u> 26 515	<u>30 613</u> 21 203	<u>31 295</u> 21 203	<u>36 693</u> 26 515	<u>35 718</u> 26 515	<u>36 693</u> 26 515
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>32 324</u> 24 535	<u>29 674</u> 24 535	<u>31 189</u> 21 738	<u>31 839</u> 21 738	<u>34 681</u> 24 535	<u>33 706</u> 24 535	<u>34 681</u> 24 535
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>32 299</u> 24 783	<u>29 666</u> 24 783	<u>31 379</u> 21 957	<u>32 062</u> 21 957	<u>34 933</u> 24 783	<u>33 957</u> 24 783	<u>34 933</u> 24 783
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>32 556</u> 25 036	<u>29 923</u> 25 036	<u>31 607</u> 22 181	<u>32 290</u> 22 181	<u>35 190</u> 25 036	<u>34 214</u> 25 036	<u>35 190</u> 25 036
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>32 818</u> 25 294	<u>30 185</u> 25 294	<u>31 839</u> 22 410	<u>32 522</u> 22 410	<u>35 452</u> 25 294	<u>34 477</u> 25 294	<u>35 452</u> 25 294
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>33 359</u> 25 826	<u>30 726</u> 25 826	<u>32 319</u> 22 882	<u>33 001</u> 22 882	<u>35 993</u> 25 826	<u>35 018</u> 25 826	<u>35 993</u> 25 826

					-	-	-	-	-
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>30 847</u> 25 945	<u>30 117</u> 20 043	<u>33 480</u> 25 945	<u>25 565</u> 20 747	<u>28 491</u> 20 747
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>31 133</u> 26 227	<u>30 339</u> 20 261	<u>33 767</u> 26 227	<u>25 794</u> 20 972	<u>28 720</u> 20 972
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>30 023</u> 25 134	<u>29 481</u> 19 417	<u>32 657</u> 25 134	<u>24 907</u> 20 098	<u>27 833</u> 20 098
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>30 292</u> 25 399	<u>29 688</u> 19 621	<u>32 925</u> 25 399	<u>25 121</u> 20 310	<u>28 048</u> 20 310
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>30 566</u> 25 669	<u>29 901</u> 19 830	<u>33 200</u> 25 669	<u>25 341</u> 20 526	<u>28 267</u> 20 526
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>31 133</u> 26 227	<u>30 339</u> 20 261	<u>33 767</u> 26 227	<u>25 794</u> 20 972	<u>28 720</u> 20 972
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>31 426</u> 26 515	<u>30 565</u> 20 483	<u>34 060</u> 26 515	<u>26 028</u> 21 203	<u>28 955</u> 21 203
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>29 674</u> 24 535	<u>31 045</u> 20 956	<u>32 324</u> 24 535	<u>26 572</u> 21 738	<u>29 563</u> 21 738
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>29 666</u> 24 783	<u>31 260</u> 21 168	<u>32 299</u> 24 783	<u>26 795</u> 21 957	<u>29 721</u> 21 957
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>29 923</u> 25 036	<u>31 480</u> 21 384	<u>32 556</u> 25 036	<u>27 023</u> 22 181	<u>29 949</u> 22 181
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>30 185</u> 25 294	<u>31 704</u> 21 604	<u>32 818</u> 25 294	<u>27 255</u> 22 410	<u>30 181</u> 22 410
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>30 726</u> 25 826	<u>32 166</u> 22 059	<u>33 359</u> 25 826	<u>27 734</u> 22 882	<u>30 660</u> 22 882

							-	-	-	-	
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>27 714</u> 25 238	<u>29 499</u> 26 995	<u>31 721</u> 22 294	<u>30 323</u> 23 125	<u>31 721</u> 22 294	<u>33 639</u> 26 101	<u>33 639</u> 26 101
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>26 668</u> 24 208	<u>28 380</u> 25 893	<u>30 797</u> 21 384	<u>29 364</u> 22 181	<u>30 797</u> 21 384	<u>32 556</u> 25 036	<u>32 556</u> 25 036
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>26 921</u> 24 457	<u>28 651</u> 26 160	<u>31 021</u> 21 604	<u>29 596</u> 22 410	<u>31 021</u> 21 604	<u>32 818</u> 25 294	<u>32 818</u> 25 294
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>27 180</u> 24 712	<u>28 928</u> 26 432	<u>31 250</u> 21 829	<u>29 833</u> 22 643	<u>31 250</u> 21 829	<u>33 086</u> 25 557	<u>33 086</u> 25 557
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>27 714</u> 25 238	<u>29 499</u> 26 995	<u>31 721</u> 22 294	<u>30 323</u> 23 125	<u>31 721</u> 22 294	<u>33 639</u> 26 101	<u>33 639</u> 26 101
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>27 990</u> 25 509	<u>29 794</u> 27 285	<u>31 965</u> 22 534	<u>30 575</u> 23 374	<u>31 965</u> 22 534	<u>33 924</u> 26 382	<u>33 924</u> 26 382
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>26 921</u> 24 457	<u>28 651</u> 26 160	<u>31 021</u> 21 604	<u>29 596</u> 22 410	<u>31 021</u> 21 604	<u>32 818</u> 25 294	<u>32 818</u> 25 294
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>27 180</u> 24 712	<u>28 928</u> 26 432	<u>31 250</u> 21 829	<u>29 833</u> 22 643	<u>31 250</u> 21 829	<u>33 086</u> 25 557	<u>33 086</u> 25 557
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>27 444</u> 24 972	<u>29 211</u> 26 711	<u>31 483</u> 22 059	<u>30 075</u> 22 882	<u>31 483</u> 22 059	<u>33 359</u> 25 826	<u>33 359</u> 25 826
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>27 990</u> 25 509	<u>29 794</u> 27 285	<u>31 965</u> 22 534	<u>30 575</u> 23 374	<u>31 965</u> 22 534	<u>33 924</u> 26 382	<u>33 924</u> 26 382
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>28 272</u> 25 786	<u>30 095</u> 27 582	<u>32 214</u> 22 779	<u>30 833</u> 23 628	<u>32 214</u> 22 779	<u>34 215</u> 26 668	<u>34 215</u> 26 668
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>27 180</u> 24 712	<u>28 928</u> 26 432	<u>31 250</u> 21 829	<u>29 833</u> 22 643	<u>31 250</u> 21 829	<u>33 086</u> 25 557	<u>33 086</u> 25 557
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>27 444</u> 24 972	<u>29 211</u> 26 711	<u>31 483</u> 22 059	<u>30 075</u> 22 882	<u>31 483</u> 22 059	<u>33 359</u> 25 826	<u>33 359</u> 25 826

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>33 639</u> 26 101	<u>31 005</u> 26 101	<u>32 566</u> 23 125	<u>33 249</u> 23 125	<u>36 272</u> 26 101	<u>35 297</u> 26 101	<u>36 272</u> 26 101
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>32 556</u> 25 036	<u>29 923</u> 25 036	<u>31 607</u> 22 181	<u>32 290</u> 22 181	<u>35 190</u> 25 036	<u>34 214</u> 25 036	<u>35 190</u> 25 036
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>32 818</u> 25 294	<u>30 185</u> 25 294	<u>31 839</u> 22 410	<u>32 522</u> 22 410	<u>35 452</u> 25 294	<u>34 477</u> 25 294	<u>35 452</u> 25 294
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>33 086</u> 25 557	<u>30 453</u> 25 557	<u>32 076</u> 22 643	<u>32 759</u> 22 643	<u>35 720</u> 25 557	<u>34 744</u> 25 557	<u>35 720</u> 25 557
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>33 639</u> 26 101	<u>31 005</u> 26 101	<u>32 566</u> 23 125	<u>33 249</u> 23 125	<u>36 272</u> 26 101	<u>35 297</u> 26 101	<u>36 272</u> 26 101
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>33 924</u> 26 382	<u>31 290</u> 26 382	<u>32 818</u> 23 374	<u>33 501</u> 23 374	<u>36 557</u> 26 382	<u>35 582</u> 26 382	<u>36 557</u> 26 382
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>32 818</u> 25 294	<u>30 185</u> 25 294	<u>31 839</u> 22 410	<u>32 522</u> 22 410	<u>35 452</u> 25 294	<u>34 477</u> 25 294	<u>35 452</u> 25 294
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>33 086</u> 25 557	<u>30 453</u> 25 557	<u>32 076</u> 22 643	<u>32 759</u> 22 643	<u>35 720</u> 25 557	<u>34 744</u> 25 557	<u>35 720</u> 25 557
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>33 359</u> 25 826	<u>30 726</u> 25 826	<u>32 319</u> 22 882	<u>33 001</u> 22 882	<u>35 993</u> 25 826	<u>35 018</u> 25 826	<u>35 993</u> 25 826
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>33 924</u> 26 382	<u>31 290</u> 26 382	<u>32 818</u> 23 374	<u>33 501</u> 23 374	<u>36 557</u> 26 382	<u>35 582</u> 26 382	<u>36 557</u> 26 382
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>34 215</u> 26 668	<u>31 582</u> 26 668	<u>33 077</u> 23 628	<u>33 759</u> 23 628	<u>36 849</u> 26 668	<u>35 873</u> 26 668	<u>36 849</u> 26 668
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>33 086</u> 25 557	<u>30 453</u> 25 557	<u>32 076</u> 22 643	<u>32 759</u> 22 643	<u>35 720</u> 25 557	<u>34 744</u> 25 557	<u>35 720</u> 25 557
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>33 359</u> 25 826	<u>30 726</u> 25 826	<u>32 319</u> 22 882	<u>33 001</u> 22 882	<u>35 993</u> 25 826	<u>35 018</u> 25 826	<u>35 993</u> 25 826

					-	-	-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 005</u> 26 101	<u>32 404</u> 22 294	<u>33 639</u> 26 101	<u>27 982</u> 23 125	<u>30 908</u> 23 125
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>29 923</u> 25 036	<u>31 480</u> 21 384	<u>32 556</u> 25 036	<u>27 023</u> 22 181	<u>29 949</u> 22 181
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>30 185</u> 25 294	<u>31 704</u> 21 604	<u>32 818</u> 25 294	<u>27 255</u> 22 410	<u>30 181</u> 22 410
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>30 453</u> 25 557	<u>31 932</u> 21 829	<u>33 086</u> 25 557	<u>27 492</u> 22 643	<u>30 418</u> 22 643
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 005</u> 26 101	<u>32 404</u> 22 294	<u>33 639</u> 26 101	<u>27 982</u> 23 125	<u>30 908</u> 23 125
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 290</u> 26 382	<u>32 648</u> 22 534	<u>33 924</u> 26 382	<u>28 234</u> 23 374	<u>31 160</u> 23 374
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>30 185</u> 25 294	<u>31 704</u> 21 604	<u>32 818</u> 25 294	<u>27 255</u> 22 410	<u>30 181</u> 22 410
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>30 453</u> 25 557	<u>31 932</u> 21 829	<u>33 086</u> 25 557	<u>27 492</u> 22 643	<u>30 418</u> 22 643
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>30 726</u> 25 826	<u>32 166</u> 22 059	<u>33 359</u> 25 826	<u>27 734</u> 22 882	<u>30 660</u> 22 882
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 290</u> 26 382	<u>32 648</u> 22 534	<u>33 924</u> 26 382	<u>28 234</u> 23 374	<u>31 160</u> 23 374
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>31 582</u> 26 668	<u>32 897</u> 22 779	<u>34 215</u> 26 668	<u>28 492</u> 23 628	<u>31 419</u> 23 628
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>30 453</u> 25 557	<u>31 932</u> 21 829	<u>33 086</u> 25 557	<u>27 492</u> 22 643	<u>30 418</u> 22 643
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>30 726</u> 25 826	<u>32 166</u> 22 059	<u>33 359</u> 25 826	<u>27 734</u> 22 882	<u>30 660</u> 22 882

							-	-	-	-	
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>27 714</u> 25 238	<u>29 499</u> 26 995	<u>31 721</u> 22 294	<u>30 323</u> 23 125	<u>31 721</u> 22 294	<u>33 639</u> 26 101	<u>33 639</u> 26 101
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>28 272</u> 25 786	<u>30 095</u> 27 582	<u>32 214</u> 22 779	<u>30 833</u> 23 628	<u>32 214</u> 22 779	<u>34 215</u> 26 668	<u>34 215</u> 26 668
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>28 559</u> 26 070	<u>30 403</u> 27 885	<u>32 468</u> 23 029	<u>31 097</u> 23 887	<u>32 468</u> 23 029	<u>34 513</u> 26 961	<u>34 513</u> 26 961
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>28 272</u> 25 786	<u>30 095</u> 27 582	<u>32 214</u> 22 779	<u>30 833</u> 23 628	<u>32 214</u> 22 779	<u>34 215</u> 26 668	<u>34 215</u> 26 668
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>28 559</u> 26 070	<u>30 403</u> 27 885	<u>32 468</u> 23 029	<u>31 097</u> 23 887	<u>32 468</u> 23 029	<u>34 513</u> 26 961	<u>34 513</u> 26 961
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>28 854</u> 26 359	<u>30 718</u> 28 194	<u>32 728</u> 23 285	<u>31 367</u> 24 153	<u>32 728</u> 23 285	<u>34 817</u> 27 261	<u>34 817</u> 27 261
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>29 155</u> 26 656	<u>31 040</u> 28 511	<u>32 994</u> 23 546	<u>31 642</u> 24 424	<u>32 994</u> 23 546	<u>35 128</u> 27 567	<u>35 128</u> 27 567
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>29 777</u> 27 268	<u>31 706</u> 29 167	<u>33 544</u> 24 088	<u>32 213</u> 24 986	<u>33 544</u> 24 088	<u>35 772</u> 28 201	<u>35 772</u> 28 201
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>27 965</u> 25 052	<u>29 858</u> 26 916	<u>31 727</u> 22 267	<u>30 284</u> 23 087	<u>31 727</u> 22 267	<u>33 757</u> 25 946	<u>33 757</u> 25 946
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>27 783</u> 25 305	<u>29 695</u> 27 188	<u>31 923</u> 22 492	<u>30 521</u> 23 320	<u>31 923</u> 22 492	<u>33 747</u> 26 208	<u>33 747</u> 26 208
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>28 045</u> 25 563	<u>29 977</u> 27 465	<u>32 156</u> 22 721	<u>30 763</u> 23 558	<u>32 156</u> 22 721	<u>34 019</u> 26 475	<u>34 019</u> 26 475
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>28 586</u> 26 096	<u>30 558</u> 28 037	<u>32 637</u> 23 195	<u>31 261</u> 24 049	<u>32 637</u> 23 195	<u>34 579</u> 27 027	<u>34 579</u> 27 027

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>33 639</u> 26 101	<u>31 005</u> 26 101	<u>32 566</u> 23 125	<u>33 249</u> 23 125	<u>36 272</u> 26 101	<u>35 297</u> 26 101	<u>36 272</u> 26 101
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>34 215</u> 26 668	<u>31 582</u> 26 668	<u>33 077</u> 23 628	<u>33 759</u> 23 628	<u>36 849</u> 26 668	<u>35 873</u> 26 668	<u>36 849</u> 26 668
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>34 513</u> 26 961	<u>31 879</u> 26 961	<u>33 340</u> 23 887	<u>34 023</u> 23 887	<u>37 146</u> 26 961	<u>36 171</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>34 215</u> 26 668	<u>31 582</u> 26 668	<u>33 077</u> 23 628	<u>33 759</u> 23 628	<u>36 849</u> 26 668	<u>35 873</u> 26 668	<u>36 849</u> 26 668
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>34 513</u> 26 961	<u>31 879</u> 26 961	<u>33 340</u> 23 887	<u>34 023</u> 23 887	<u>37 146</u> 26 961	<u>36 171</u> 26 961	<u>37 146</u> 26 961
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>34 817</u> 27 261	<u>32 184</u> 27 261	<u>33 610</u> 24 153	<u>34 293</u> 24 153	<u>37 451</u> 27 261	<u>36 475</u> 27 261	<u>37 451</u> 27 261
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>35 128</u> 27 567	<u>32 495</u> 27 567	<u>33 886</u> 24 424	<u>34 569</u> 24 424	<u>37 762</u> 27 567	<u>36 787</u> 27 567	<u>37 762</u> 27 567
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>35 772</u> 28 201	<u>33 139</u> 28 201	<u>34 456</u> 24 986	<u>35 139</u> 24 986	<u>38 406</u> 28 201	<u>37 430</u> 28 201	<u>38 406</u> 28 201
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>33 757</u> 25 946	<u>31 107</u> 25 946	<u>32 560</u> 23 087	<u>33 210</u> 23 087	<u>36 114</u> 25 946	<u>35 139</u> 25 946	<u>36 114</u> 25 946
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>33 747</u> 26 208	<u>31 114</u> 26 208	<u>32 764</u> 23 320	<u>33 447</u> 23 320	<u>36 381</u> 26 208	<u>35 405</u> 26 208	<u>36 381</u> 26 208
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>34 019</u> 26 475	<u>31 385</u> 26 475	<u>33 006</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558	<u>36 652</u> 26 475	<u>35 677</u> 26 475	<u>36 652</u> 26 475
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>34 579</u> 27 027	<u>31 946</u> 27 027	<u>33 505</u> 24 049	<u>34 188</u> 24 049	<u>37 213</u> 27 027	<u>36 237</u> 27 027	<u>37 213</u> 27 027

					-	-	-	-	-
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 005</u> 26 101	<u>32 404</u> 22 294	<u>33 639</u> 26 101	<u>27 982</u> 23 125	<u>30 908</u> 23 125
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>31 582</u> 26 668	<u>32 897</u> 22 779	<u>34 215</u> 26 668	<u>28 492</u> 23 628	<u>31 419</u> 23 628
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>31 879</u> 26 961	<u>33 151</u> 23 029	<u>34 513</u> 26 961	<u>28 756</u> 23 887	<u>31 682</u> 23 887
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>31 582</u> 26 668	<u>32 897</u> 22 779	<u>34 215</u> 26 668	<u>28 492</u> 23 628	<u>31 419</u> 23 628
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>31 879</u> 26 961	<u>33 151</u> 23 029	<u>34 513</u> 26 961	<u>28 756</u> 23 887	<u>31 682</u> 23 887
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 184</u> 27 261	<u>33 411</u> 23 285	<u>34 817</u> 27 261	<u>29 026</u> 24 153	<u>31 952</u> 24 153
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 495</u> 27 567	<u>33 677</u> 23 546	<u>35 128</u> 27 567	<u>29 302</u> 24 424	<u>32 228</u> 24 424
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 139</u> 28 201	<u>34 227</u> 24 088	<u>35 772</u> 28 201	<u>29 872</u> 24 986	<u>32 798</u> 24 986
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 107</u> 25 946	<u>32 377</u> 22 267	<u>33 757</u> 25 946	<u>27 943</u> 23 087	<u>30 934</u> 23 087
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>31 114</u> 26 208	<u>32 605</u> 22 492	<u>33 747</u> 26 208	<u>28 180</u> 23 320	<u>31 106</u> 23 320
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>31 385</u> 26 475	<u>32 839</u> 22 721	<u>34 019</u> 26 475	<u>28 422</u> 23 558	<u>31 348</u> 23 558
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>31 946</u> 27 027	<u>33 319</u> 23 195	<u>34 579</u> 27 027	<u>28 921</u> 24 049	<u>31 847</u> 24 049

							-	-	-	-	
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>28 865</u> 26 371	<u>30 858</u> 28 332	<u>32 885</u> 23 439	<u>31 519</u> 24 302	<u>32 885</u> 23 439	<u>34 868</u> 27 311	<u>34 868</u> 27 311
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>27 783</u> 25 305	<u>29 695</u> 27 188	<u>31 923</u> 22 492	<u>30 521</u> 23 320	<u>31 923</u> 22 492	<u>33 747</u> 26 208	<u>33 747</u> 26 208
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>28 045</u> 25 563	<u>29 977</u> 27 465	<u>32 156</u> 22 721	<u>30 763</u> 23 558	<u>32 156</u> 22 721	<u>34 019</u> 26 475	<u>34 019</u> 26 475
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>28 313</u> 25 827	<u>30 265</u> 27 748	<u>32 394</u> 22 956	<u>31 010</u> 23 801	<u>32 394</u> 22 956	<u>34 296</u> 26 748	<u>34 296</u> 26 748
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>28 865</u> 26 371	<u>30 858</u> 28 332	<u>32 885</u> 23 439	<u>31 519</u> 24 302	<u>32 885</u> 23 439	<u>34 868</u> 27 311	<u>34 868</u> 27 311
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>29 150</u> 26 651	<u>31 164</u> 28 634	<u>33 138</u> 23 688	<u>31 781</u> 24 561	<u>33 138</u> 23 688	<u>35 163</u> 27 602	<u>35 163</u> 27 602
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>28 045</u> 25 563	<u>29 977</u> 27 465	<u>32 156</u> 22 721	<u>30 763</u> 23 558	<u>32 156</u> 22 721	<u>34 019</u> 26 475	<u>34 019</u> 26 475
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>28 313</u> 25 827	<u>30 265</u> 27 748	<u>32 394</u> 22 956	<u>31 010</u> 23 801	<u>32 394</u> 22 956	<u>34 296</u> 26 748	<u>34 296</u> 26 748
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>28 586</u> 26 096	<u>30 558</u> 28 037	<u>32 637</u> 23 195	<u>31 261</u> 24 049	<u>32 637</u> 23 195	<u>34 579</u> 27 027	<u>34 579</u> 27 027
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>29 150</u> 26 651	<u>31 164</u> 28 634	<u>33 138</u> 23 688	<u>31 781</u> 24 561	<u>33 138</u> 23 688	<u>35 163</u> 27 602	<u>35 163</u> 27 602
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>29 441</u> 26 938	<u>31 477</u> 28 942	<u>33 397</u> 23 943	<u>32 050</u> 24 825	<u>33 397</u> 23 943	<u>35 465</u> 27 898	<u>35 465</u> 27 898
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>29 150</u> 26 651	<u>31 164</u> 28 634	<u>33 138</u> 23 688	<u>31 781</u> 24 561	<u>33 138</u> 23 688	<u>35 163</u> 27 602	<u>35 163</u> 27 602
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>29 441</u> 26 938	<u>31 477</u> 28 942	<u>33 397</u> 23 943	<u>32 050</u> 24 825	<u>33 397</u> 23 943	<u>35 465</u> 27 898	<u>35 465</u> 27 898

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>34 868</u> 27 311	<u>32 235</u> 27 311	<u>33 762</u> 24 302	<u>34 445</u> 24 302	<u>37 502</u> 27 311	<u>36 526</u> 27 311	<u>37 502</u> 27 311
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>33 747</u> 26 208	<u>31 114</u> 26 208	<u>32 764</u> 23 320	<u>33 447</u> 23 320	<u>36 381</u> 26 208	<u>35 405</u> 26 208	<u>36 381</u> 26 208
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>34 019</u> 26 475	<u>31 385</u> 26 475	<u>33 006</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558	<u>36 652</u> 26 475	<u>35 677</u> 26 475	<u>36 652</u> 26 475
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>34 296</u> 26 748	<u>31 663</u> 26 748	<u>33 253</u> 23 801	<u>33 936</u> 23 801	<u>36 930</u> 26 748	<u>35 954</u> 26 748	<u>36 930</u> 26 748
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>34 868</u> 27 311	<u>32 235</u> 27 311	<u>33 762</u> 24 302	<u>34 445</u> 24 302	<u>37 502</u> 27 311	<u>36 526</u> 27 311	<u>37 502</u> 27 311
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>35 163</u> 27 602	<u>32 530</u> 27 602	<u>34 025</u> 24 561	<u>34 707</u> 24 561	<u>37 797</u> 27 602	<u>36 821</u> 27 602	<u>37 797</u> 27 602
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>34 019</u> 26 475	<u>31 385</u> 26 475	<u>33 006</u> 23 558	<u>33 689</u> 23 558	<u>36 652</u> 26 475	<u>35 677</u> 26 475	<u>36 652</u> 26 475
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>34 296</u> 26 748	<u>31 663</u> 26 748	<u>33 253</u> 23 801	<u>33 936</u> 23 801	<u>36 930</u> 26 748	<u>35 954</u> 26 748	<u>36 930</u> 26 748
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>34 579</u> 27 027	<u>31 946</u> 27 027	<u>33 505</u> 24 049	<u>34 188</u> 24 049	<u>37 213</u> 27 027	<u>36 237</u> 27 027	<u>37 213</u> 27 027
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>35 163</u> 27 602	<u>32 530</u> 27 602	<u>34 025</u> 24 561	<u>34 707</u> 24 561	<u>37 797</u> 27 602	<u>36 821</u> 27 602	<u>37 797</u> 27 602
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>35 465</u> 27 898	<u>32 831</u> 27 898	<u>34 293</u> 24 825	<u>34 976</u> 24 825	<u>38 098</u> 27 898	<u>37 123</u> 27 898	<u>38 098</u> 27 898
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>35 163</u> 27 602	<u>32 530</u> 27 602	<u>34 025</u> 24 561	<u>34 707</u> 24 561	<u>37 797</u> 27 602	<u>36 821</u> 27 602	<u>37 797</u> 27 602
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>35 465</u> 27 898	<u>32 831</u> 27 898	<u>34 293</u> 24 825	<u>34 976</u> 24 825	<u>38 098</u> 27 898	<u>37 123</u> 27 898	<u>38 098</u> 27 898

					-	-	-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>32 235</u> 27 311	<u>33 568</u> 23 439	<u>34 868</u> 27 311	<u>29 178</u> 24 302	<u>32 104</u> 24 302
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>31 114</u> 26 208	<u>32 605</u> 22 492	<u>33 747</u> 26 208	<u>28 180</u> 23 320	<u>31 106</u> 23 320
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>31 385</u> 26 475	<u>32 839</u> 22 721	<u>34 019</u> 26 475	<u>28 422</u> 23 558	<u>31 348</u> 23 558
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>31 663</u> 26 748	<u>33 077</u> 22 956	<u>34 296</u> 26 748	<u>28 669</u> 23 801	<u>31 595</u> 23 801
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>32 235</u> 27 311	<u>33 568</u> 23 439	<u>34 868</u> 27 311	<u>29 178</u> 24 302	<u>32 104</u> 24 302
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>32 530</u> 27 602	<u>33 821</u> 23 688	<u>35 163</u> 27 602	<u>29 440</u> 24 561	<u>32 367</u> 24 561
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>31 385</u> 26 475	<u>32 839</u> 22 721	<u>34 019</u> 26 475	<u>28 422</u> 23 558	<u>31 348</u> 23 558
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>31 663</u> 26 748	<u>33 077</u> 22 956	<u>34 296</u> 26 748	<u>28 669</u> 23 801	<u>31 595</u> 23 801
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>31 946</u> 27 027	<u>33 319</u> 23 195	<u>34 579</u> 27 027	<u>28 921</u> 24 049	<u>31 847</u> 24 049
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>32 530</u> 27 602	<u>33 821</u> 23 688	<u>35 163</u> 27 602	<u>29 440</u> 24 561	<u>32 367</u> 24 561
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>32 831</u> 27 898	<u>34 080</u> 23 943	<u>35 465</u> 27 898	<u>29 709</u> 24 825	<u>32 635</u> 24 825
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>32 530</u> 27 602	<u>33 821</u> 23 688	<u>35 163</u> 27 602	<u>29 440</u> 24 561	<u>32 367</u> 24 561
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>32 831</u> 27 898	<u>34 080</u> 23 943	<u>35 465</u> 27 898	<u>29 709</u> 24 825	<u>32 635</u> 24 825

							-	-	-	-	
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>29 739</u> 27 231	<u>31 797</u> 29 256	<u>33 661</u> 24 203	<u>32 324</u> 25 095	<u>33 661</u> 24 203	<u>35 773</u> 28 202	<u>35 773</u> 28 202
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>30 043</u> 27 530	<u>32 124</u> 29 578	<u>33 932</u> 24 469	<u>32 604</u> 25 371	<u>33 932</u> 24 469	<u>36 088</u> 28 512	<u>36 088</u> 28 512
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>30 672</u> 28 148	<u>32 799</u> 30 242	<u>34 490</u> 25 019	<u>33 183</u> 25 941	<u>34 490</u> 25 019	<u>36 739</u> 29 152	<u>36 739</u> 29 152
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>28 923</u> 25 996	<u>31 515</u> 28 547	<u>32 411</u> 22 941	<u>30 993</u> 23 785	<u>32 411</u> 22 941	<u>34 763</u> 26 936	<u>34 763</u> 26 936
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>28 751</u> 26 258	<u>31 369</u> 28 835	<u>32 614</u> 23 173	<u>31 237</u> 24 025	<u>32 614</u> 23 173	<u>34 763</u> 27 208	<u>34 763</u> 27 208
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>29 023</u> 26 526	<u>31 668</u> 29 129	<u>32 855</u> 23 409	<u>31 486</u> 24 270	<u>32 855</u> 23 409	<u>35 045</u> 27 485	<u>35 045</u> 27 485
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>29 585</u> 27 079	<u>32 285</u> 29 736	<u>33 350</u> 23 897	<u>32 000</u> 24 776	<u>33 350</u> 23 897	<u>35 627</u> 28 058	<u>35 627</u> 28 058
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>29 875</u> 27 364	<u>32 603</u> 30 049	<u>33 606</u> 24 148	<u>32 265</u> 25 037	<u>33 606</u> 24 148	<u>35 927</u> 28 353	<u>35 927</u> 28 353
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>28 751</u> 26 258	<u>31 369</u> 28 835	<u>32 614</u> 23 173	<u>31 237</u> 24 025	<u>32 614</u> 23 173	<u>34 763</u> 27 208	<u>34 763</u> 27 208
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>29 023</u> 26 526	<u>31 668</u> 29 129	<u>32 855</u> 23 409	<u>31 486</u> 24 270	<u>32 855</u> 23 409	<u>35 045</u> 27 485	<u>35 045</u> 27 485
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>29 301</u> 26 800	<u>31 973</u> 29 430	<u>33 100</u> 23 651	<u>31 740</u> 24 520	<u>33 100</u> 23 651	<u>35 333</u> 27 769	<u>35 333</u> 27 769
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>29 875</u> 27 364	<u>32 603</u> 30 049	<u>33 606</u> 24 148	<u>32 265</u> 25 037	<u>33 606</u> 24 148	<u>35 927</u> 28 353	<u>35 927</u> 28 353

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>35 773</u> 28 202	<u>33 140</u> 28 202	<u>34 567</u> 25 095	<u>35 250</u> 25 095	<u>38 406</u> 28 202	<u>37 431</u> 28 202	<u>38 406</u> 28 202
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>36 088</u> 28 512	<u>33 454</u> 28 512	<u>34 847</u> 25 371	<u>35 530</u> 25 371	<u>38 721</u> 28 512	<u>37 746</u> 28 512	<u>38 721</u> 28 512
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>36 739</u> 29 152	<u>34 105</u> 29 152	<u>35 427</u> 25 941	<u>36 109</u> 25 941	<u>39 372</u> 29 152	<u>38 397</u> 29 152	<u>39 372</u> 29 152
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>34 763</u> 26 936	<u>32 113</u> 26 936	<u>33 269</u> 23 785	<u>33 919</u> 23 785	<u>37 120</u> 26 936	<u>36 145</u> 26 936	<u>37 120</u> 26 936
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>34 763</u> 27 208	<u>32 130</u> 27 208	<u>33 480</u> 24 025	<u>34 163</u> 24 025	<u>37 397</u> 27 208	<u>36 421</u> 27 208	<u>37 397</u> 27 208
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>35 045</u> 27 485	<u>32 412</u> 27 485	<u>33 729</u> 24 270	<u>34 412</u> 24 270	<u>37 679</u> 27 485	<u>36 703</u> 27 485	<u>37 679</u> 27 485
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>35 627</u> 28 058	<u>32 994</u> 28 058	<u>34 243</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776	<u>38 261</u> 28 058	<u>37 285</u> 28 058	<u>38 261</u> 28 058
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>35 927</u> 28 353	<u>33 294</u> 28 353	<u>34 508</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037	<u>38 561</u> 28 353	<u>37 585</u> 28 353	<u>38 561</u> 28 353
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>34 763</u> 27 208	<u>32 130</u> 27 208	<u>33 480</u> 24 025	<u>34 163</u> 24 025	<u>37 397</u> 27 208	<u>36 421</u> 27 208	<u>37 397</u> 27 208
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>35 045</u> 27 485	<u>32 412</u> 27 485	<u>33 729</u> 24 270	<u>34 412</u> 24 270	<u>37 679</u> 27 485	<u>36 703</u> 27 485	<u>37 679</u> 27 485
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>35 333</u> 27 769	<u>32 700</u> 27 769	<u>33 984</u> 24 520	<u>34 666</u> 24 520	<u>37 967</u> 27 769	<u>36 991</u> 27 769	<u>37 967</u> 27 769
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>35 927</u> 28 353	<u>33 294</u> 28 353	<u>34 508</u> 25 037	<u>35 191</u> 25 037	<u>38 561</u> 28 353	<u>37 585</u> 28 353	<u>38 561</u> 28 353

					-	-	-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>33 140</u> 28 202	<u>34 344</u> 24 203	<u>35 773</u> 28 202	<u>29 983</u> 25 095	<u>32 909</u> 25 095
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>33 454</u> 28 512	<u>34 614</u> 24 469	<u>36 088</u> 28 512	<u>30 263</u> 25 371	<u>33 189</u> 25 371
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>34 105</u> 29 152	<u>35 173</u> 25 019	<u>36 739</u> 29 152	<u>30 842</u> 25 941	<u>33 768</u> 25 941
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>32 113</u> 26 936	<u>33 062</u> 22 941	<u>34 763</u> 26 936	<u>28 652</u> 23 785	<u>31 643</u> 23 785
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>32 130</u> 27 208	<u>33 297</u> 23 173	<u>34 763</u> 27 208	<u>28 896</u> 24 025	<u>31 822</u> 24 025
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>32 412</u> 27 485	<u>33 537</u> 23 409	<u>35 045</u> 27 485	<u>29 145</u> 24 270	<u>32 071</u> 24 270
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>32 994</u> 28 058	<u>34 033</u> 23 897	<u>35 627</u> 28 058	<u>29 659</u> 24 776	<u>32 585</u> 24 776
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>33 294</u> 28 353	<u>34 288</u> 24 148	<u>35 927</u> 28 353	<u>29 924</u> 25 037	<u>32 850</u> 25 037
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>32 130</u> 27 208	<u>33 297</u> 23 173	<u>34 763</u> 27 208	<u>28 896</u> 24 025	<u>31 822</u> 24 025
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>32 412</u> 27 485	<u>33 537</u> 23 409	<u>35 045</u> 27 485	<u>29 145</u> 24 270	<u>32 071</u> 24 270
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>32 700</u> 27 769	<u>33 783</u> 23 651	<u>35 333</u> 27 769	<u>29 399</u> 24 520	<u>32 326</u> 24 520
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>33 294</u> 28 353	<u>34 288</u> 24 148	<u>35 927</u> 28 353	<u>29 924</u> 25 037	<u>32 850</u> 25 037

							-	-	-	-	
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>30 170</u> 27 655	<u>32 928</u> 30 369	<u>33 867</u> 24 405	<u>32 535</u> 25 303	<u>33 867</u> 24 405	<u>36 234</u> 28 655	<u>36 234</u> 28 655
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>29 023</u> 26 526	<u>31 668</u> 29 129	<u>32 855</u> 23 409	<u>31 486</u> 24 270	<u>32 855</u> 23 409	<u>35 045</u> 27 485	<u>35 045</u> 27 485
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>29 301</u> 26 800	<u>31 973</u> 29 430	<u>33 100</u> 23 651	<u>31 740</u> 24 520	<u>33 100</u> 23 651	<u>35 333</u> 27 769	<u>35 333</u> 27 769
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>29 585</u> 27 079	<u>32 285</u> 29 736	<u>33 350</u> 23 897	<u>32 000</u> 24 776	<u>33 350</u> 23 897	<u>35 627</u> 28 058	<u>35 627</u> 28 058
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>30 170</u> 27 655	<u>32 928</u> 30 369	<u>33 867</u> 24 405	<u>32 535</u> 25 303	<u>33 867</u> 24 405	<u>36 234</u> 28 655	<u>36 234</u> 28 655
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>30 472</u> 27 953	<u>33 259</u> 30 696	<u>34 133</u> 24 668	<u>32 812</u> 25 575	<u>34 133</u> 24 668	<u>36 547</u> 28 963	<u>36 547</u> 28 963
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>30 170</u> 27 655	<u>32 928</u> 30 369	<u>33 867</u> 24 405	<u>32 535</u> 25 303	<u>33 867</u> 24 405	<u>36 234</u> 28 655	<u>36 234</u> 28 655
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>30 472</u> 27 953	<u>33 259</u> 30 696	<u>34 133</u> 24 668	<u>32 812</u> 25 575	<u>34 133</u> 24 668	<u>36 547</u> 28 963	<u>36 547</u> 28 963
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>30 781</u> 28 256	<u>33 598</u> 31 029	<u>34 406</u> 24 936	<u>33 094</u> 25 853	<u>34 406</u> 24 936	<u>36 867</u> 29 278	<u>36 867</u> 29 278
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>31 097</u> 28 567	<u>33 945</u> 31 370	<u>34 684</u> 25 210	<u>33 383</u> 26 137	<u>34 684</u> 25 210	<u>37 193</u> 29 600	<u>37 193</u> 29 600
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>31 749</u> 29 209	<u>34 661</u> 32 075	<u>35 260</u> 25 776	<u>33 980</u> 26 725	<u>35 260</u> 25 776	<u>37 869</u> 30 265	<u>37 869</u> 30 265
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>30 102</u> 27 156	<u>32 385</u> 29 403	<u>34 558</u> 25 054	<u>33 238</u> 25 995	<u>34 558</u> 25 054	<u>36 014</u> 28 167	<u>36 014</u> 28 167

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>36 234</u> 28 655	<u>33 600</u> 28 655	<u>34 779</u> 25 303	<u>35 461</u> 25 303	<u>38 867</u> 28 655	<u>37 892</u> 28 655	<u>38 867</u> 28 655
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>35 045</u> 27 485	<u>32 412</u> 27 485	<u>33 729</u> 24 270	<u>34 412</u> 24 270	<u>37 679</u> 27 485	<u>36 703</u> 27 485	<u>37 679</u> 27 485
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>35 333</u> 27 769	<u>32 700</u> 27 769	<u>33 984</u> 24 520	<u>34 666</u> 24 520	<u>37 967</u> 27 769	<u>36 991</u> 27 769	<u>37 967</u> 27 769
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>35 627</u> 28 058	<u>32 994</u> 28 058	<u>34 243</u> 24 776	<u>34 926</u> 24 776	<u>38 261</u> 28 058	<u>37 285</u> 28 058	<u>38 261</u> 28 058
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>36 234</u> 28 655	<u>33 600</u> 28 655	<u>34 779</u> 25 303	<u>35 461</u> 25 303	<u>38 867</u> 28 655	<u>37 892</u> 28 655	<u>38 867</u> 28 655
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>36 547</u> 28 963	<u>33 913</u> 28 963	<u>35 055</u> 25 575	<u>35 738</u> 25 575	<u>39 180</u> 28 963	<u>38 205</u> 28 963	<u>39 180</u> 28 963
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>36 234</u> 28 655	<u>33 600</u> 28 655	<u>34 779</u> 25 303	<u>35 461</u> 25 303	<u>38 867</u> 28 655	<u>37 892</u> 28 655	<u>38 867</u> 28 655
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>36 547</u> 28 963	<u>33 913</u> 28 963	<u>35 055</u> 25 575	<u>35 738</u> 25 575	<u>39 180</u> 28 963	<u>38 205</u> 28 963	<u>39 180</u> 28 963
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>36 867</u> 29 278	<u>34 233</u> 29 278	<u>35 338</u> 25 853	<u>36 020</u> 25 853	<u>39 500</u> 29 278	<u>38 525</u> 29 278	<u>39 500</u> 29 278
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>37 193</u> 29 600	<u>34 560</u> 29 600	<u>35 626</u> 26 137	<u>36 309</u> 26 137	<u>39 827</u> 29 600	<u>38 852</u> 29 600	<u>39 827</u> 29 600
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>37 869</u> 30 265	<u>35 236</u> 30 265	<u>36 223</u> 26 725	<u>36 906</u> 26 725	<u>40 503</u> 30 265	<u>39 527</u> 30 265	<u>40 503</u> 30 265
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>36 014</u> 28 167	<u>33 364</u> 28 167	<u>35 514</u> 25 995	<u>36 164</u> 25 995	<u>38 371</u> 28 167	<u>37 396</u> 28 167	<u>38 371</u> 28 167

					-	-	-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>33 600</u> 28 655	<u>34 549</u> 24 405	<u>36 234</u> 28 655	<u>30 195</u> 25 303	<u>33 121</u> 25 303
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>32 412</u> 27 485	<u>33 537</u> 23 409	<u>35 045</u> 27 485	<u>29 145</u> 24 270	<u>32 071</u> 24 270
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>32 700</u> 27 769	<u>33 783</u> 23 651	<u>35 333</u> 27 769	<u>29 399</u> 24 520	<u>32 326</u> 24 520
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>32 994</u> 28 058	<u>34 033</u> 23 897	<u>35 627</u> 28 058	<u>29 659</u> 24 776	<u>32 585</u> 24 776
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>33 600</u> 28 655	<u>34 549</u> 24 405	<u>36 234</u> 28 655	<u>30 195</u> 25 303	<u>33 121</u> 25 303
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>33 913</u> 28 963	<u>34 816</u> 24 668	<u>36 547</u> 28 963	<u>30 471</u> 25 575	<u>33 397</u> 25 575
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>33 600</u> 28 655	<u>34 549</u> 24 405	<u>36 234</u> 28 655	<u>30 195</u> 25 303	<u>33 121</u> 25 303
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>33 913</u> 28 963	<u>34 816</u> 24 668	<u>36 547</u> 28 963	<u>30 471</u> 25 575	<u>33 397</u> 25 575
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>34 233</u> 29 278	<u>35 089</u> 24 936	<u>36 867</u> 29 278	<u>30 753</u> 25 853	<u>33 679</u> 25 853
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>34 560</u> 29 600	<u>35 367</u> 25 210	<u>37 193</u> 29 600	<u>31 042</u> 26 137	<u>33 968</u> 26 137
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>35 236</u> 30 265	<u>35 943</u> 25 776	<u>37 869</u> 30 265	<u>31 639</u> 26 725	<u>34 565</u> 26 725
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>33 364</u> 28 167	<u>35 208</u> 25 054	<u>36 014</u> 28 167	<u>30 897</u> 25 995	<u>33 888</u> 25 995

							-	-	-	-	
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 942</u> 27 430	<u>32 248</u> 29 700	<u>34 783</u> 25 307	<u>33 505</u> 26 257	<u>34 783</u> 25 307	<u>36 027</u> 28 451	<u>36 027</u> 28 451
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 516</u> 27 996	<u>32 870</u> 30 313	<u>35 313</u> 25 829	<u>34 055</u> 26 799	<u>35 313</u> 25 829	<u>36 623</u> 29 038	<u>36 623</u> 29 038
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 813</u> 28 287	<u>33 191</u> 30 628	<u>35 586</u> 26 098	<u>34 339</u> 27 078	<u>35 586</u> 26 098	<u>36 930</u> 29 340	<u>36 930</u> 29 340
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 942</u> 27 430	<u>32 248</u> 29 700	<u>34 783</u> 25 307	<u>33 505</u> 26 257	<u>34 783</u> 25 307	<u>36 027</u> 28 451	<u>36 027</u> 28 451
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 226</u> 27 710	<u>32 556</u> 30 003	<u>35 045</u> 25 565	<u>33 777</u> 26 525	<u>35 045</u> 25 565	<u>36 321</u> 28 741	<u>36 321</u> 28 741
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 813</u> 28 287	<u>33 191</u> 30 628	<u>35 586</u> 26 098	<u>34 339</u> 27 078	<u>35 586</u> 26 098	<u>36 930</u> 29 340	<u>36 930</u> 29 340
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 115</u> 28 585	<u>33 519</u> 30 951	<u>35 865</u> 26 372	<u>34 628</u> 27 363	<u>35 865</u> 26 372	<u>37 244</u> 29 649	<u>37 244</u> 29 649
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 115</u> 28 585	<u>33 519</u> 30 951	<u>35 865</u> 26 372	<u>34 628</u> 27 363	<u>35 865</u> 26 372	<u>37 244</u> 29 649	<u>37 244</u> 29 649
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 424</u> 28 889	<u>33 853</u> 31 280	<u>36 150</u> 26 653	<u>34 924</u> 27 654	<u>36 150</u> 26 653	<u>37 564</u> 29 965	<u>37 564</u> 29 965
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 062</u> 29 517	<u>34 544</u> 31 960	<u>36 739</u> 27 232	<u>35 535</u> 28 255	<u>36 739</u> 27 232	<u>38 226</u> 30 616	<u>38 226</u> 30 616
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 392</u> 29 842	<u>34 901</u> 32 311	<u>37 043</u> 27 532	<u>35 850</u> 28 566	<u>37 043</u> 27 532	<u>38 568</u> 30 952	<u>38 568</u> 30 952
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>30 102</u> 27 156	<u>32 385</u> 29 403	<u>35 675</u> 26 153	<u>33 238</u> 25 995	<u>35 675</u> 26 153	<u>36 014</u> 28 167	<u>36 014</u> 28 167

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 027</u> 28 451	<u>33 393</u> 28 451	<u>35 748</u> 26 257	<u>36 431</u> 26 257	<u>38 660</u> 28 451	<u>37 685</u> 28 451	<u>38 660</u> 28 451
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 623</u> 29 038	<u>33 989</u> 29 038	<u>36 298</u> 26 799	<u>36 981</u> 26 799	<u>39 256</u> 29 038	<u>38 281</u> 29 038	<u>39 256</u> 29 038
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 930</u> 29 340	<u>34 296</u> 29 340	<u>36 582</u> 27 078	<u>37 265</u> 27 078	<u>39 563</u> 29 340	<u>38 588</u> 29 340	<u>39 563</u> 29 340
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 027</u> 28 451	<u>33 393</u> 28 451	<u>35 748</u> 26 257	<u>36 431</u> 26 257	<u>38 660</u> 28 451	<u>37 685</u> 28 451	<u>38 660</u> 28 451
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 321</u> 28 741	<u>33 688</u> 28 741	<u>36 020</u> 26 525	<u>36 703</u> 26 525	<u>38 955</u> 28 741	<u>37 980</u> 28 741	<u>38 955</u> 28 741
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 930</u> 29 340	<u>34 296</u> 29 340	<u>36 582</u> 27 078	<u>37 265</u> 27 078	<u>39 563</u> 29 340	<u>38 588</u> 29 340	<u>39 563</u> 29 340
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 244</u> 29 649	<u>34 610</u> 29 649	<u>36 871</u> 27 363	<u>37 554</u> 27 363	<u>39 877</u> 29 649	<u>38 902</u> 29 649	<u>39 877</u> 29 649
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 244</u> 29 649	<u>34 610</u> 29 649	<u>36 871</u> 27 363	<u>37 554</u> 27 363	<u>39 877</u> 29 649	<u>38 902</u> 29 649	<u>39 877</u> 29 649
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 564</u> 29 965	<u>34 931</u> 29 965	<u>37 167</u> 27 654	<u>37 850</u> 27 654	<u>40 198</u> 29 965	<u>39 222</u> 29 965	<u>40 198</u> 29 965
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 226</u> 30 616	<u>35 592</u> 30 616	<u>37 778</u> 28 255	<u>38 461</u> 28 255	<u>40 859</u> 30 616	<u>39 884</u> 30 616	<u>40 859</u> 30 616
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 568</u> 30 952	<u>35 934</u> 30 952	<u>38 093</u> 28 566	<u>38 776</u> 28 566	<u>41 201</u> 30 952	<u>40 226</u> 30 952	<u>41 201</u> 30 952
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>36 014</u> 28 167	<u>33 364</u> 28 167	<u>35 514</u> 25 995	<u>36 164</u> 25 995	<u>38 371</u> 28 167	<u>37 396</u> 28 167	<u>38 371</u> 28 167

					-	-	-	-	-
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 393</u> 28 451	<u>35 465</u> 25 307	<u>36 027</u> 28 451	<u>31 164</u> 26 257	<u>34 090</u> 26 257
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>33 989</u> 29 038	<u>35 996</u> 25 829	<u>36 623</u> 29 038	<u>31 714</u> 26 799	<u>34 640</u> 26 799
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 296</u> 29 340	<u>36 269</u> 26 098	<u>36 930</u> 29 340	<u>31 998</u> 27 078	<u>34 924</u> 27 078
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 393</u> 28 451	<u>35 465</u> 25 307	<u>36 027</u> 28 451	<u>31 164</u> 26 257	<u>34 090</u> 26 257
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 688</u> 28 741	<u>35 728</u> 25 565	<u>36 321</u> 28 741	<u>31 436</u> 26 525	<u>34 362</u> 26 525
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 296</u> 29 340	<u>36 269</u> 26 098	<u>36 930</u> 29 340	<u>31 998</u> 27 078	<u>34 924</u> 27 078
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 610</u> 29 649	<u>36 548</u> 26 372	<u>37 244</u> 29 649	<u>32 287</u> 27 363	<u>35 213</u> 27 363
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 610</u> 29 649	<u>36 548</u> 26 372	<u>37 244</u> 29 649	<u>32 287</u> 27 363	<u>35 213</u> 27 363
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>34 931</u> 29 965	<u>36 833</u> 26 653	<u>37 564</u> 29 965	<u>32 583</u> 27 654	<u>35 509</u> 27 654
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 592</u> 30 616	<u>37 422</u> 27 232	<u>38 226</u> 30 616	<u>33 194</u> 28 255	<u>36 120</u> 28 255
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>35 934</u> 30 952	<u>37 726</u> 27 532	<u>38 568</u> 30 952	<u>33 509</u> 28 566	<u>36 435</u> 28 566
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>33 364</u> 28 167	<u>36 325</u> 26 153	<u>36 014</u> 28 167	<u>30 897</u> 25 995	<u>33 888</u> 25 995

							-	-	-	-	
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>31 285</u> 28 321	<u>33 265</u> 30 269	<u>37 396</u> 27 847	<u>36 210</u> 28 919	<u>37 396</u> 27 847	<u>37 264</u> 29 397	<u>37 264</u> 29 397
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 137</u> 28 607	<u>33 136</u> 30 574	<u>37 649</u> 28 128	<u>36 506</u> 29 211	<u>37 649</u> 28 128	<u>37 289</u> 29 694	<u>37 289</u> 29 694
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 736</u> 29 196	<u>33 777</u> 31 205	<u>38 238</u> 28 708	<u>37 118</u> 29 814	<u>38 238</u> 28 708	<u>37 911</u> 30 306	<u>37 911</u> 30 306
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>32 045</u> 29 501	<u>34 107</u> 31 530	<u>38 542</u> 29 007	<u>37 434</u> 30 124	<u>38 542</u> 29 007	<u>38 232</u> 30 622	<u>38 232</u> 30 622
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 137</u> 28 607	<u>33 136</u> 30 574	<u>37 649</u> 28 128	<u>36 506</u> 29 211	<u>37 649</u> 28 128	<u>37 289</u> 29 694	<u>37 289</u> 29 694
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 434</u> 28 899	<u>33 453</u> 30 886	<u>37 941</u> 28 415	<u>36 809</u> 29 510	<u>37 941</u> 28 415	<u>37 597</u> 29 997	<u>37 597</u> 29 997
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>32 045</u> 29 501	<u>34 107</u> 31 530	<u>38 542</u> 29 007	<u>37 434</u> 30 124	<u>38 542</u> 29 007	<u>38 232</u> 30 622	<u>38 232</u> 30 622
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 361</u> 29 811	<u>34 444</u> 31 862	<u>38 852</u> 29 312	<u>37 756</u> 30 441	<u>38 852</u> 29 312	<u>38 559</u> 30 944	<u>38 559</u> 30 944
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 361</u> 29 811	<u>34 444</u> 31 862	<u>38 852</u> 29 312	<u>37 756</u> 30 441	<u>38 852</u> 29 312	<u>38 559</u> 30 944	<u>38 559</u> 30 944
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 683</u> 30 128	<u>34 789</u> 32 201	<u>39 169</u> 29 624	<u>38 085</u> 30 765	<u>39 169</u> 29 624	<u>38 894</u> 31 273	<u>38 894</u> 31 273
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 348</u> 30 783	<u>35 500</u> 32 901	<u>39 823</u> 30 268	<u>38 765</u> 31 434	<u>39 823</u> 30 268	<u>39 585</u> 31 953	<u>39 585</u> 31 953
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 692</u> 31 122	<u>35 867</u> 33 262	<u>40 161</u> 30 601	<u>39 115</u> 31 779	<u>40 161</u> 30 601	<u>39 941</u> 32 304	<u>39 941</u> 32 304

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>37 264</u> 29 397	<u>34 614</u> 29 397	<u>38 485</u> 28 919	<u>39 136</u> 28 919	<u>39 621</u> 29 397	<u>38 646</u> 29 397	<u>39 621</u> 29 397
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>37 289</u> 29 694	<u>34 656</u> 29 694	<u>38 750</u> 29 211	<u>39 432</u> 29 211	<u>39 923</u> 29 694	<u>38 947</u> 29 694	<u>39 923</u> 29 694
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>37 911</u> 30 306	<u>35 278</u> 30 306	<u>39 362</u> 29 814	<u>40 044</u> 29 814	<u>40 545</u> 30 306	<u>39 569</u> 30 306	<u>40 545</u> 30 306
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>38 232</u> 30 622	<u>35 599</u> 30 622	<u>39 677</u> 30 124	<u>40 360</u> 30 124	<u>40 865</u> 30 622	<u>39 890</u> 30 622	<u>40 865</u> 30 622
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>37 289</u> 29 694	<u>34 656</u> 29 694	<u>38 750</u> 29 211	<u>39 432</u> 29 211	<u>39 923</u> 29 694	<u>38 947</u> 29 694	<u>39 923</u> 29 694
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>37 597</u> 29 997	<u>34 964</u> 29 997	<u>39 053</u> 29 510	<u>39 735</u> 29 510	<u>40 231</u> 29 997	<u>39 255</u> 29 997	<u>40 231</u> 29 997
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>38 232</u> 30 622	<u>35 599</u> 30 622	<u>39 677</u> 30 124	<u>40 360</u> 30 124	<u>40 865</u> 30 622	<u>39 890</u> 30 622	<u>40 865</u> 30 622
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>38 559</u> 30 944	<u>35 926</u> 30 944	<u>39 999</u> 30 441	<u>40 682</u> 30 441	<u>41 193</u> 30 944	<u>40 218</u> 30 944	<u>41 193</u> 30 944
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>38 559</u> 30 944	<u>35 926</u> 30 944	<u>39 999</u> 30 441	<u>40 682</u> 30 441	<u>41 193</u> 30 944	<u>40 218</u> 30 944	<u>41 193</u> 30 944
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>38 894</u> 31 273	<u>36 260</u> 31 273	<u>40 328</u> 30 765	<u>41 011</u> 30 765	<u>41 527</u> 31 273	<u>40 552</u> 31 273	<u>41 527</u> 31 273
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>39 585</u> 31 953	<u>36 951</u> 31 953	<u>41 008</u> 31 434	<u>41 691</u> 31 434	<u>42 218</u> 31 953	<u>41 243</u> 31 953	<u>42 218</u> 31 953
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>39 941</u> 32 304	<u>37 308</u> 32 304	<u>41 359</u> 31 779	<u>42 042</u> 31 779	<u>42 575</u> 32 304	<u>41 600</u> 32 304	<u>42 575</u> 32 304

					-	-	-	-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>34 614</u> 29 397	<u>38 046</u> 27 847	<u>37 264</u> 29 397	<u>33 869</u> 28 919	<u>36 860</u> 28 919
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>34 656</u> 29 694	<u>38 332</u> 28 128	<u>37 289</u> 29 694	<u>34 165</u> 29 211	<u>37 092</u> 29 211
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>35 278</u> 30 306	<u>38 921</u> 28 708	<u>37 911</u> 30 306	<u>34 777</u> 29 814	<u>37 704</u> 29 814
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>35 599</u> 30 622	<u>39 225</u> 29 007	<u>38 232</u> 30 622	<u>35 093</u> 30 124	<u>38 019</u> 30 124
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>34 656</u> 29 694	<u>38 332</u> 28 128	<u>37 289</u> 29 694	<u>34 165</u> 29 211	<u>37 092</u> 29 211
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>34 964</u> 29 997	<u>38 623</u> 28 415	<u>37 597</u> 29 997	<u>34 468</u> 29 510	<u>37 394</u> 29 510
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>35 599</u> 30 622	<u>39 225</u> 29 007	<u>38 232</u> 30 622	<u>35 093</u> 30 124	<u>38 019</u> 30 124
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>35 926</u> 30 944	<u>39 535</u> 29 312	<u>38 559</u> 30 944	<u>35 415</u> 30 441	<u>38 341</u> 30 441
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>35 926</u> 30 944	<u>39 535</u> 29 312	<u>38 559</u> 30 944	<u>35 415</u> 30 441	<u>38 341</u> 30 441
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>36 260</u> 31 273	<u>39 852</u> 29 624	<u>38 894</u> 31 273	<u>35 744</u> 30 765	<u>38 670</u> 30 765
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>36 951</u> 31 953	<u>40 506</u> 30 268	<u>39 585</u> 31 953	<u>36 424</u> 31 434	<u>39 350</u> 31 434
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>37 308</u> 32 304	<u>40 844</u> 30 601	<u>39 941</u> 32 304	<u>36 775</u> 31 779	<u>39 701</u> 31 779

							-	-	-	-	
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>32 148</u> 29 170	<u>34 554</u> 31 538	<u>39 966</u> 30 376	<u>37 523</u> 30 212	<u>39 966</u> 30 376	<u>38 160</u> 30 279	<u>38 160</u> 30 279
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>32 009</u> 29 465	<u>34 438</u> 31 856	<u>40 245</u> 30 683	<u>37 833</u> 30 518	<u>40 245</u> 30 683	<u>38 194</u> 30 585	<u>38 194</u> 30 585
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>32 626</u> 30 072	<u>35 106</u> 32 513	<u>40 888</u> 31 316	<u>38 473</u> 31 147	<u>40 888</u> 31 316	<u>38 835</u> 31 215	<u>38 835</u> 31 215
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>32 944</u> 30 386	<u>35 450</u> 32 852	<u>41 219</u> 31 642	<u>38 802</u> 31 471	<u>41 219</u> 31 642	<u>39 165</u> 31 541	<u>39 165</u> 31 541
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>32 009</u> 29 465	<u>34 438</u> 31 856	<u>40 245</u> 30 683	<u>37 833</u> 30 518	<u>40 245</u> 30 683	<u>38 194</u> 30 585	<u>38 194</u> 30 585
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>32 314</u> 29 766	<u>34 769</u> 32 181	<u>40 563</u> 30 996	<u>38 150</u> 30 829	<u>40 563</u> 30 996	<u>38 511</u> 30 897	<u>38 511</u> 30 897
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>32 944</u> 30 386	<u>35 450</u> 32 852	<u>41 219</u> 31 642	<u>38 802</u> 31 471	<u>41 219</u> 31 642	<u>39 165</u> 31 541	<u>39 165</u> 31 541
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 269</u> 30 705	<u>35 801</u> 33 197	<u>41 558</u> 31 975	<u>39 139</u> 31 803	<u>41 558</u> 31 975	<u>39 503</u> 31 873	<u>39 503</u> 31 873
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 269</u> 30 705	<u>35 801</u> 33 197	<u>41 558</u> 31 975	<u>39 139</u> 31 803	<u>41 558</u> 31 975	<u>39 503</u> 31 873	<u>39 503</u> 31 873
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 601</u> 31 032	<u>36 160</u> 33 551	<u>41 903</u> 32 315	<u>39 483</u> 32 141	<u>41 903</u> 32 315	<u>39 847</u> 32 212	<u>39 847</u> 32 212
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 287</u> 31 707	<u>36 901</u> 34 280	<u>42 617</u> 33 018	<u>40 193</u> 32 840	<u>42 617</u> 33 018	<u>40 559</u> 32 912	<u>40 559</u> 32 912
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 641</u> 32 055	<u>37 284</u> 34 657	<u>42 986</u> 33 381	<u>40 559</u> 33 200	<u>42 986</u> 33 381	<u>40 926</u> 33 274	<u>40 926</u> 33 274

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>38 160</u> 30 279	<u>35 510</u> 30 279	<u>39 799</u> 30 212	<u>40 449</u> 30 212	<u>40 517</u> 30 279	<u>39 542</u> 30 279	<u>40 517</u> 30 279
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>38 194</u> 30 585	<u>35 561</u> 30 585	<u>40 077</u> 30 518	<u>40 759</u> 30 518	<u>40 828</u> 30 585	<u>39 852</u> 30 585	<u>40 828</u> 30 585
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>38 835</u> 31 215	<u>36 202</u> 31 215	<u>40 716</u> 31 147	<u>41 399</u> 31 147	<u>41 468</u> 31 215	<u>40 493</u> 31 215	<u>41 468</u> 31 215
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>39 165</u> 31 541	<u>36 532</u> 31 541	<u>41 046</u> 31 471	<u>41 728</u> 31 471	<u>41 799</u> 31 541	<u>40 823</u> 31 541	<u>41 799</u> 31 541
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>38 194</u> 30 585	<u>35 561</u> 30 585	<u>40 077</u> 30 518	<u>40 759</u> 30 518	<u>40 828</u> 30 585	<u>39 852</u> 30 585	<u>40 828</u> 30 585
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>38 511</u> 30 897	<u>35 878</u> 30 897	<u>40 393</u> 30 829	<u>41 076</u> 30 829	<u>41 145</u> 30 897	<u>40 169</u> 30 897	<u>41 145</u> 30 897
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>39 165</u> 31 541	<u>36 532</u> 31 541	<u>41 046</u> 31 471	<u>41 728</u> 31 471	<u>41 799</u> 31 541	<u>40 823</u> 31 541	<u>41 799</u> 31 541
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>39 503</u> 31 873	<u>36 869</u> 31 873	<u>41 382</u> 31 803	<u>42 065</u> 31 803	<u>42 136</u> 31 873	<u>41 161</u> 31 873	<u>42 136</u> 31 873
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>39 503</u> 31 873	<u>36 869</u> 31 873	<u>41 382</u> 31 803	<u>42 065</u> 31 803	<u>42 136</u> 31 873	<u>41 161</u> 31 873	<u>42 136</u> 31 873
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>39 847</u> 32 212	<u>37 214</u> 32 212	<u>41 726</u> 32 141	<u>42 409</u> 32 141	<u>42 481</u> 32 212	<u>41 505</u> 32 212	<u>42 481</u> 32 212
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>40 559</u> 32 912	<u>37 925</u> 32 912	<u>42 436</u> 32 840	<u>43 119</u> 32 840	<u>43 192</u> 32 912	<u>42 217</u> 32 912	<u>43 192</u> 32 912
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>40 926</u> 33 274	<u>38 293</u> 33 274	<u>42 802</u> 33 200	<u>43 485</u> 33 200	<u>43 560</u> 33 274	<u>42 584</u> 33 274	<u>43 560</u> 33 274

					-	-	-	-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>35 510</u> 30 279	<u>40 616</u> 30 376	<u>38 160</u> 30 279	<u>35 182</u> 30 212	<u>38 174</u> 30 212
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>35 561</u> 30 585	<u>40 928</u> 30 683	<u>38 194</u> 30 585	<u>35 493</u> 30 518	<u>38 419</u> 30 518
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>36 202</u> 31 215	<u>41 571</u> 31 316	<u>38 835</u> 31 215	<u>36 132</u> 31 147	<u>39 058</u> 31 147
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>36 532</u> 31 541	<u>41 902</u> 31 642	<u>39 165</u> 31 541	<u>36 461</u> 31 471	<u>39 388</u> 31 471
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>35 561</u> 30 585	<u>40 928</u> 30 683	<u>38 194</u> 30 585	<u>35 493</u> 30 518	<u>38 419</u> 30 518
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>35 878</u> 30 897	<u>41 246</u> 30 996	<u>38 511</u> 30 897	<u>35 809</u> 30 829	<u>38 735</u> 30 829
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>36 532</u> 31 541	<u>41 902</u> 31 642	<u>39 165</u> 31 541	<u>36 461</u> 31 471	<u>39 388</u> 31 471
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>36 869</u> 31 873	<u>42 240</u> 31 975	<u>39 503</u> 31 873	<u>36 798</u> 31 803	<u>39 724</u> 31 803
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>36 869</u> 31 873	<u>42 240</u> 31 975	<u>39 503</u> 31 873	<u>36 798</u> 31 803	<u>39 724</u> 31 803
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>37 214</u> 32 212	<u>42 586</u> 32 315	<u>39 847</u> 32 212	<u>37 142</u> 32 141	<u>40 068</u> 32 141
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>37 925</u> 32 912	<u>43 300</u> 33 018	<u>40 559</u> 32 912	<u>37 852</u> 32 840	<u>40 778</u> 32 840
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>38 293</u> 33 274	<u>43 668</u> 33 381	<u>40 926</u> 33 274	<u>38 218</u> 33 200	<u>41 144</u> 33 200

							-	-	-	-	
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>33 038</u> 30 045	<u>35 515</u> 32 484	<u>40 798</u> 31 195	<u>39 279</u> 31 940	<u>40 798</u> 31 195	<u>39 083</u> 31 187	<u>39 083</u> 31 187
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>32 907</u> 30 349	<u>35 409</u> 32 812	<u>41 085</u> 31 510	<u>39 607</u> 32 263	<u>41 085</u> 31 510	<u>39 126</u> 31 502	<u>39 126</u> 31 502
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>33 543</u> 30 975	<u>36 097</u> 33 488	<u>41 745</u> 32 160	<u>40 283</u> 32 928	<u>41 745</u> 32 160	<u>39 786</u> 32 152	<u>39 786</u> 32 152
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>33 871</u> 31 297	<u>36 451</u> 33 837	<u>42 086</u> 32 495	<u>40 631</u> 33 271	<u>42 086</u> 32 495	<u>40 127</u> 32 487	<u>40 127</u> 32 487
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>32 907</u> 30 349	<u>35 409</u> 32 812	<u>41 085</u> 31 510	<u>39 607</u> 32 263	<u>41 085</u> 31 510	<u>39 126</u> 31 502	<u>39 126</u> 31 502
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>33 222</u> 30 658	<u>35 750</u> 33 147	<u>41 412</u> 31 832	<u>39 941</u> 32 592	<u>41 412</u> 31 832	<u>39 453</u> 31 824	<u>39 453</u> 31 824
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>33 871</u> 31 297	<u>36 451</u> 33 837	<u>42 086</u> 32 495	<u>40 631</u> 33 271	<u>42 086</u> 32 495	<u>40 127</u> 32 487	<u>40 127</u> 32 487
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>34 205</u> 31 627	<u>36 813</u> 34 193	<u>42 433</u> 32 837	<u>40 987</u> 33 622	<u>42 433</u> 32 837	<u>40 474</u> 32 829	<u>40 474</u> 32 829
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>34 205</u> 31 627	<u>36 813</u> 34 193	<u>42 433</u> 32 837	<u>40 987</u> 33 622	<u>42 433</u> 32 837	<u>40 474</u> 32 829	<u>40 474</u> 32 829
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>34 547</u> 31 963	<u>37 183</u> 34 557	<u>42 788</u> 33 186	<u>41 350</u> 33 979	<u>42 788</u> 33 186	<u>40 829</u> 33 178	<u>40 829</u> 33 178
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>35 253</u> 32 658	<u>37 946</u> 35 308	<u>43 521</u> 33 908	<u>42 101</u> 34 718	<u>43 521</u> 33 908	<u>41 562</u> 33 899	<u>41 562</u> 33 899
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>35 618</u> 33 017	<u>38 340</u> 35 696	<u>43 900</u> 34 280	<u>42 489</u> 35 099	<u>43 900</u> 34 280	<u>41 940</u> 34 272	<u>41 940</u> 34 272

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>39 083</u> 31 187	<u>36 433</u> 31 187	<u>41 555</u> 31 940	<u>42 205</u> 31 940	<u>41 440</u> 31 187	<u>40 465</u> 31 187	<u>41 440</u> 31 187
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>39 126</u> 31 502	<u>36 493</u> 31 502	<u>41 850</u> 32 263	<u>42 533</u> 32 263	<u>41 760</u> 31 502	<u>40 785</u> 31 502	<u>41 760</u> 31 502
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>39 786</u> 32 152	<u>37 153</u> 32 152	<u>42 526</u> 32 928	<u>43 209</u> 32 928	<u>42 420</u> 32 152	<u>41 445</u> 32 152	<u>42 420</u> 32 152
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>40 127</u> 32 487	<u>37 493</u> 32 487	<u>42 875</u> 33 271	<u>43 557</u> 33 271	<u>42 760</u> 32 487	<u>41 785</u> 32 487	<u>42 760</u> 32 487
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>39 126</u> 31 502	<u>36 493</u> 31 502	<u>41 850</u> 32 263	<u>42 533</u> 32 263	<u>41 760</u> 31 502	<u>40 785</u> 31 502	<u>41 760</u> 31 502
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>39 453</u> 31 824	<u>36 820</u> 31 824	<u>42 185</u> 32 592	<u>42 867</u> 32 592	<u>42 087</u> 31 824	<u>41 111</u> 31 824	<u>42 087</u> 31 824
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>40 127</u> 32 487	<u>37 493</u> 32 487	<u>42 875</u> 33 271	<u>43 557</u> 33 271	<u>42 760</u> 32 487	<u>41 785</u> 32 487	<u>42 760</u> 32 487
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>40 474</u> 32 829	<u>37 841</u> 32 829	<u>43 230</u> 33 622	<u>43 913</u> 33 622	<u>43 108</u> 32 829	<u>42 132</u> 32 829	<u>43 108</u> 32 829
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>40 474</u> 32 829	<u>37 841</u> 32 829	<u>43 230</u> 33 622	<u>43 913</u> 33 622	<u>43 108</u> 32 829	<u>42 132</u> 32 829	<u>43 108</u> 32 829
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>40 829</u> 33 178	<u>38 195</u> 33 178	<u>43 594</u> 33 979	<u>44 277</u> 33 979	<u>43 462</u> 33 178	<u>42 487</u> 33 178	<u>43 462</u> 33 178
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>41 562</u> 33 899	<u>38 928</u> 33 899	<u>44 344</u> 34 718	<u>45 027</u> 34 718	<u>44 195</u> 33 899	<u>43 220</u> 33 899	<u>44 195</u> 33 899
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>41 940</u> 34 272	<u>39 307</u> 34 272	<u>44 732</u> 35 099	<u>45 415</u> 35 099	<u>44 574</u> 34 272	<u>43 598</u> 34 272	<u>44 574</u> 34 272

					-	-	-	-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>36 433</u> 31 187	<u>41 448</u> 31 195	<u>39 083</u> 31 187	<u>36 938</u> 31 940	<u>39 929</u> 31 940
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>36 493</u> 31 502	<u>41 768</u> 31 510	<u>39 126</u> 31 502	<u>37 266</u> 32 263	<u>40 192</u> 32 263
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>37 153</u> 32 152	<u>42 428</u> 32 160	<u>39 786</u> 32 152	<u>37 942</u> 32 928	<u>40 868</u> 32 928
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>37 493</u> 32 487	<u>42 769</u> 32 495	<u>40 127</u> 32 487	<u>38 290</u> 33 271	<u>41 216</u> 33 271
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>36 493</u> 31 502	<u>41 768</u> 31 510	<u>39 126</u> 31 502	<u>37 266</u> 32 263	<u>40 192</u> 32 263
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>36 820</u> 31 824	<u>42 095</u> 31 832	<u>39 453</u> 31 824	<u>37 600</u> 32 592	<u>40 527</u> 32 592
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>37 493</u> 32 487	<u>42 769</u> 32 495	<u>40 127</u> 32 487	<u>38 290</u> 33 271	<u>41 216</u> 33 271
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>37 841</u> 32 829	<u>43 116</u> 32 837	<u>40 474</u> 32 829	<u>38 646</u> 33 622	<u>41 572</u> 33 622
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>37 841</u> 32 829	<u>43 116</u> 32 837	<u>40 474</u> 32 829	<u>38 646</u> 33 622	<u>41 572</u> 33 622
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>38 195</u> 33 178	<u>43 471</u> 33 186	<u>40 829</u> 33 178	<u>39 010</u> 33 979	<u>41 936</u> 33 979
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>38 928</u> 33 899	<u>44 204</u> 33 908	<u>41 562</u> 33 899	<u>39 760</u> 34 718	<u>42 686</u> 34 718
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>39 307</u> 34 272	<u>44 583</u> 34 280	<u>41 940</u> 34 272	<u>40 148</u> 35 099	<u>43 074</u> 35 099

							-	-	-	-	
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>33 953</u> 30 947	<u>36 505</u> 33 458	<u>42 416</u> 32 789	<u>41 512</u> 34 139	<u>42 416</u> 32 789	<u>40 033</u> 32 123	<u>40 033</u> 32 123
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>33 832</u> 31 259	<u>36 409</u> 33 796	<u>42 720</u> 33 120	<u>41 863</u> 34 483	<u>42 720</u> 33 120	<u>40 087</u> 32 447	<u>40 087</u> 32 447
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>34 487</u> 31 904	<u>37 117</u> 34 493	<u>43 414</u> 33 803	<u>42 585</u> 35 194	<u>43 414</u> 33 803	<u>40 766</u> 33 116	<u>40 766</u> 33 116
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>34 825</u> 32 236	<u>37 482</u> 34 852	<u>43 772</u> 34 155	<u>42 957</u> 35 561	<u>43 772</u> 34 155	<u>41 117</u> 33 461	<u>41 117</u> 33 461
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>33 832</u> 31 259	<u>36 409</u> 33 796	<u>42 720</u> 33 120	<u>41 863</u> 34 483	<u>42 720</u> 33 120	<u>40 087</u> 32 447	<u>40 087</u> 32 447
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>34 156</u> 31 578	<u>36 760</u> 34 141	<u>43 064</u> 33 458	<u>42 220</u> 34 835	<u>43 064</u> 33 458	<u>40 423</u> 32 778	<u>40 423</u> 32 778
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>34 825</u> 32 236	<u>37 482</u> 34 852	<u>43 772</u> 34 155	<u>42 957</u> 35 561	<u>43 772</u> 34 155	<u>41 117</u> 33 461	<u>41 117</u> 33 461
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>35 169</u> 32 575	<u>37 855</u> 35 219	<u>44 137</u> 34 514	<u>43 338</u> 35 935	<u>44 137</u> 34 514	<u>41 475</u> 33 814	<u>41 475</u> 33 814
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>35 169</u> 32 575	<u>37 855</u> 35 219	<u>44 137</u> 34 514	<u>43 338</u> 35 935	<u>44 137</u> 34 514	<u>41 475</u> 33 814	<u>41 475</u> 33 814
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>35 521</u> 32 922	<u>38 236</u> 35 594	<u>44 510</u> 34 881	<u>43 726</u> 36 318	<u>44 510</u> 34 881	<u>41 840</u> 34 173	<u>41 840</u> 34 173
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>36 249</u> 33 638	<u>39 022</u> 36 368	<u>45 281</u> 35 640	<u>44 528</u> 37 107	<u>45 281</u> 35 640	<u>42 595</u> 34 916	<u>42 595</u> 34 916
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>36 624</u> 34 007	<u>39 428</u> 36 767	<u>45 679</u> 36 031	<u>44 943</u> 37 515	<u>45 679</u> 36 031	<u>42 985</u> 35 300	<u>42 985</u> 35 300

					-	-	-	-	-	-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>40 033</u> 32 123	<u>37 384</u> 32 123	<u>43 788</u> 34 139	<u>44 438</u> 34 139	<u>42 390</u> 32 123	<u>41 415</u> 32 123	<u>42 390</u> 32 123
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>40 087</u> 32 447	<u>37 453</u> 32 447	<u>44 106</u> 34 483	<u>44 789</u> 34 483	<u>42 720</u> 32 447	<u>41 745</u> 32 447	<u>42 720</u> 32 447
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>40 766</u> 33 116	<u>38 133</u> 33 116	<u>44 828</u> 35 194	<u>45 511</u> 35 194	<u>43 400</u> 33 116	<u>42 425</u> 33 116	<u>43 400</u> 33 116
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>41 117</u> 33 461	<u>38 483</u> 33 461	<u>45 201</u> 35 561	<u>45 884</u> 35 561	<u>43 750</u> 33 461	<u>42 775</u> 33 461	<u>43 750</u> 33 461
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>40 087</u> 32 447	<u>37 453</u> 32 447	<u>44 106</u> 34 483	<u>44 789</u> 34 483	<u>42 720</u> 32 447	<u>41 745</u> 32 447	<u>42 720</u> 32 447
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>40 423</u> 32 778	<u>37 790</u> 32 778	<u>44 463</u> 34 835	<u>45 146</u> 34 835	<u>43 057</u> 32 778	<u>42 081</u> 32 778	<u>43 057</u> 32 778
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>41 117</u> 33 461	<u>38 483</u> 33 461	<u>45 201</u> 35 561	<u>45 884</u> 35 561	<u>43 750</u> 33 461	<u>42 775</u> 33 461	<u>43 750</u> 33 461
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>41 475</u> 33 814	<u>38 841</u> 33 814	<u>45 581</u> 35 935	<u>46 264</u> 35 935	<u>44 108</u> 33 814	<u>43 133</u> 33 814	<u>44 108</u> 33 814
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>41 475</u> 33 814	<u>38 841</u> 33 814	<u>45 581</u> 35 935	<u>46 264</u> 35 935	<u>44 108</u> 33 814	<u>43 133</u> 33 814	<u>44 108</u> 33 814
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>41 840</u> 34 173	<u>39 207</u> 34 173	<u>45 969</u> 36 318	<u>46 652</u> 36 318	<u>44 474</u> 34 173	<u>43 498</u> 34 173	<u>44 474</u> 34 173
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>42 595</u> 34 916	<u>39 962</u> 34 916	<u>46 772</u> 37 107	<u>47 454</u> 37 107	<u>45 228</u> 34 916	<u>44 253</u> 34 916	<u>45 228</u> 34 916
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>42 985</u> 35 300	<u>40 351</u> 35 300	<u>47 186</u> 37 515	<u>47 869</u> 37 515	<u>45 618</u> 35 300	<u>44 643</u> 35 300	<u>45 618</u> 35 300

					-	-	-	-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>37 384</u> 32 123	<u>43 067</u> 32 789	<u>40 033</u> 32 123	<u>39 171</u> 34 139	<u>42 162</u> 34 139
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>37 453</u> 32 447	<u>43 403</u> 33 120	<u>40 087</u> 32 447	<u>39 522</u> 34 483	<u>42 448</u> 34 483
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>38 133</u> 33 116	<u>44 097</u> 33 803	<u>40 766</u> 33 116	<u>40 244</u> 35 194	<u>43 170</u> 35 194
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>38 483</u> 33 461	<u>44 455</u> 34 155	<u>41 117</u> 33 461	<u>40 617</u> 35 561	<u>43 543</u> 35 561
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>37 453</u> 32 447	<u>43 403</u> 33 120	<u>40 087</u> 32 447	<u>39 522</u> 34 483	<u>42 448</u> 34 483
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>37 790</u> 32 778	<u>43 747</u> 33 458	<u>40 423</u> 32 778	<u>39 879</u> 34 835	<u>42 805</u> 34 835
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>38 483</u> 33 461	<u>44 455</u> 34 155	<u>41 117</u> 33 461	<u>40 617</u> 35 561	<u>43 543</u> 35 561
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>38 841</u> 33 814	<u>44 820</u> 34 514	<u>41 475</u> 33 814	<u>40 997</u> 35 935	<u>43 923</u> 35 935
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>38 841</u> 33 814	<u>44 820</u> 34 514	<u>41 475</u> 33 814	<u>40 997</u> 35 935	<u>43 923</u> 35 935
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>39 207</u> 34 173	<u>45 193</u> 34 881	<u>41 840</u> 34 173	<u>41 385</u> 36 318	<u>44 311</u> 36 318
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>39 962</u> 34 916	<u>45 964</u> 35 640	<u>42 595</u> 34 916	<u>42 187</u> 37 107	<u>45 114</u> 37 107
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>40 351</u> 35 300	<u>46 361</u> 36 031	<u>42 985</u> 35 300	<u>42 602</u> 37 515	<u>45 528</u> 37 515

					-	-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>27 179</u> 19 471	<u>24 529</u> 19 471	<u>25 030</u> 15 676	<u>25 680</u> 15 676	<u>29 536</u> 19 471	<u>28 561</u> 19 471	<u>29 536</u> 19 471
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>28 018</u> 20 297	<u>25 369</u> 20 297	<u>25 614</u> 16 251	<u>26 265</u> 16 251	<u>30 376</u> 20 297	<u>29 400</u> 20 297	<u>30 376</u> 20 297
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 896</u> 21 161	<u>26 246</u> 21 161	<u>27 315</u> 17 925	<u>27 966</u> 17 925	<u>31 253</u> 21 161	<u>30 278</u> 21 161	<u>31 253</u> 21 161
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>30 453</u> 22 693	<u>27 803</u> 22 693	<u>28 494</u> 19 085	<u>29 144</u> 19 085	<u>32 810</u> 22 693	<u>31 835</u> 22 693	<u>32 810</u> 22 693
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>30 453</u> 22 693	<u>27 803</u> 22 693	<u>28 524</u> 19 115	<u>29 174</u> 19 115	<u>32 810</u> 22 693	<u>31 835</u> 22 693	<u>32 810</u> 22 693
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>31 285</u> 23 512	<u>28 635</u> 23 512	<u>30 995</u> 21 547	<u>31 645</u> 21 547	<u>33 642</u> 23 512	<u>32 666</u> 23 512	<u>33 642</u> 23 512
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>32 639</u> 24 845	<u>29 989</u> 24 845	<u>32 362</u> 22 893	<u>33 012</u> 22 893	<u>34 996</u> 24 845	<u>34 021</u> 24 845	<u>34 996</u> 24 845
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>33 614</u> 25 804	<u>30 964</u> 25 804	<u>33 069</u> 23 588	<u>33 719</u> 23 588	<u>35 971</u> 25 804	<u>34 995</u> 25 804	<u>35 971</u> 25 804
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>34 874</u> 27 045	<u>32 225</u> 27 045	<u>35 305</u> 25 789	<u>35 955</u> 25 789	<u>37 231</u> 27 045	<u>36 256</u> 27 045	<u>37 231</u> 27 045
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>35 363</u> 27 526	<u>32 713</u> 27 526	<u>35 305</u> 25 789	<u>35 955</u> 25 789	<u>37 720</u> 27 526	<u>36 745</u> 27 526	<u>37 720</u> 27 526
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>36 592</u> 28 736	<u>33 942</u> 28 736	<u>38 264</u> 28 701	<u>38 914</u> 28 701	<u>38 949</u> 28 736	<u>37 974</u> 28 736	<u>38 949</u> 28 736
212-102-0200	7473-2010	3									

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>24 529</u> 19 471	<u>25 640</u> 15 636	<u>27 179</u> 19 471	<u>20 413</u> 15 676	<u>23 404</u> 15 676
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>25 369</u> 20 297	<u>26 117</u> 16 105	<u>28 018</u> 20 297	<u>20 998</u> 16 251	<u>23 989</u> 16 251
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>26 246</u> 21 161	<u>28 248</u> 18 203	<u>28 896</u> 21 161	<u>22 699</u> 17 925	<u>25 690</u> 17 925
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>27 803</u> 22 693	<u>29 575</u> 19 509	<u>30 453</u> 22 693	<u>23 877</u> 19 085	<u>26 868</u> 19 085
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>27 803</u> 22 693	<u>29 620</u> 19 554	<u>30 453</u> 22 693	<u>23 907</u> 19 115	<u>26 898</u> 19 115
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>28 635</u> 23 512	<u>31 525</u> 21 429	<u>31 285</u> 23 512	<u>26 378</u> 21 547	<u>29 369</u> 21 547
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>29 989</u> 24 845	<u>33 022</u> 22 902	<u>32 639</u> 24 845	<u>27 746</u> 22 893	<u>30 737</u> 22 893
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>30 964</u> 25 804	<u>33 748</u> 23 616	<u>33 614</u> 25 804	<u>28 452</u> 23 588	<u>31 443</u> 23 588
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>32 225</u> 27 045	<u>35 721</u> 25 558	<u>34 874</u> 27 045	<u>30 688</u> 25 789	<u>33 679</u> 25 789
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>32 713</u> 27 526	<u>35 721</u> 25 558	<u>35 363</u> 27 526	<u>30 688</u> 25 789	<u>33 679</u> 25 789
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>33 942</u> 28 736	<u>38 283</u> 28 080	<u>36 592</u> 28 736	<u>33 647</u> 28 701	<u>36 638</u> 28 701
212-102-0200	7473-2010	3							

							-	-	-	-	
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 806</u> 18 991	<u>22 492</u> 19 666	<u>25 467</u> 16 426	<u>23 315</u> 16 228	<u>25 467</u> 16 426	<u>27 377</u> 19 665	<u>27 377</u> 19 665
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>22 634</u> 19 805	<u>23 781</u> 20 934	<u>25 981</u> 16 932	<u>23 926</u> 16 829	<u>25 981</u> 16 932	<u>28 225</u> 20 500	<u>28 225</u> 20 500
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>23 499</u> 20 657	<u>26 083</u> 23 200	<u>28 168</u> 19 084	<u>25 665</u> 18 541	<u>28 168</u> 19 084	<u>29 111</u> 21 372	<u>29 111</u> 21 372
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>24 999</u> 22 134	<u>27 648</u> 24 741	<u>28 827</u> 19 733	<u>26 400</u> 19 264	<u>28 827</u> 19 733	<u>30 684</u> 22 920	<u>30 684</u> 22 920
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>24 999</u> 22 134	<u>27 648</u> 24 741	<u>28 873</u> 19 778	<u>26 431</u> 19 294	<u>28 873</u> 19 778	<u>30 684</u> 22 920	<u>30 684</u> 22 920
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>25 814</u> 22 936	<u>28 293</u> 25 375	<u>30 795</u> 21 670	<u>28 913</u> 21 738	<u>30 795</u> 21 670	<u>31 523</u> 23 747	<u>31 523</u> 23 747
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>27 099</u> 24 200	<u>29 858</u> 26 916	<u>32 298</u> 23 149	<u>30 284</u> 23 087	<u>32 298</u> 23 149	<u>32 891</u> 25 093	<u>32 891</u> 25 093
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>28 036</u> 25 122	<u>31 515</u> 28 547	<u>33 027</u> 23 867	<u>30 993</u> 23 785	<u>33 027</u> 23 867	<u>33 876</u> 26 062	<u>33 876</u> 26 062
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>29 237</u> 26 305	<u>32 385</u> 29 403	<u>35 014</u> 25 822	<u>33 238</u> 25 995	<u>35 014</u> 25 822	<u>35 149</u> 27 316	<u>35 149</u> 27 316
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>29 731</u> 26 790	<u>32 385</u> 29 403	<u>35 014</u> 25 822	<u>33 238</u> 25 995	<u>35 014</u> 25 822	<u>35 643</u> 27 801	<u>35 643</u> 27 801
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>30 905</u> 27 947	<u>33 265</u> 30 269	<u>37 595</u> 28 363	<u>36 210</u> 28 919	<u>37 595</u> 28 363	<u>36 884</u> 29 023	<u>36 884</u> 29 023

212-103.

							-	-	-	-	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

					-	-	-	-	-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>27 377</u> 19 665	<u>24 727</u> 19 665	<u>25 591</u> 16 228	<u>26 241</u> 16 228	<u>29 734</u> 19 665	<u>28 758</u> 19 665	<u>29 734</u> 19 665
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>28 225</u> 20 500	<u>25 575</u> 20 500	<u>26 202</u> 16 829	<u>26 852</u> 16 829	<u>30 582</u> 20 500	<u>29 606</u> 20 500	<u>30 582</u> 20 500
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>29 111</u> 21 372	<u>26 461</u> 21 372	<u>27 941</u> 18 541	<u>28 591</u> 18 541	<u>31 468</u> 21 372	<u>30 493</u> 21 372	<u>31 468</u> 21 372
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>30 684</u> 22 920	<u>28 034</u> 22 920	<u>28 676</u> 19 264	<u>29 326</u> 19 264	<u>33 041</u> 22 920	<u>32 065</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>30 684</u> 22 920	<u>28 034</u> 22 920	<u>28 706</u> 19 294	<u>29 357</u> 19 294	<u>33 041</u> 22 920	<u>32 065</u> 22 920	<u>33 041</u> 22 920
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>31 523</u> 23 747	<u>28 874</u> 23 747	<u>31 189</u> 21 738	<u>31 839</u> 21 738	<u>33 881</u> 23 747	<u>32 905</u> 23 747	<u>33 881</u> 23 747
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>32 891</u> 25 093	<u>30 242</u> 25 093	<u>32 560</u> 23 087	<u>33 210</u> 23 087	<u>35 248</u> 25 093	<u>34 273</u> 25 093	<u>35 248</u> 25 093
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>33 876</u> 26 062	<u>31 226</u> 26 062	<u>33 269</u> 23 785	<u>33 919</u> 23 785	<u>36 233</u> 26 062	<u>35 258</u> 26 062	<u>36 233</u> 26 062
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>35 149</u> 27 316	<u>32 499</u> 27 316	<u>35 514</u> 25 995	<u>36 164</u> 25 995	<u>37 506</u> 27 316	<u>36 531</u> 27 316	<u>37 506</u> 27 316
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>35 643</u> 27 801	<u>32 993</u> 27 801	<u>35 514</u> 25 995	<u>36 164</u> 25 995	<u>38 000</u> 27 801	<u>37 024</u> 27 801	<u>38 000</u> 27 801
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>36 884</u> 29 023	<u>34 234</u> 29 023	<u>38 485</u> 28 919	<u>39 136</u> 28 919	<u>39 241</u> 29 023	<u>38 266</u> 29 023	<u>39 241</u> 29 023

					-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>24 727</u> 19 665	<u>26 443</u> 16 426	<u>27 377</u> 19 665	<u>20 974</u> 16 228	<u>23 965</u> 16 228
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>25 575</u> 20 500	<u>26 957</u> 16 932	<u>28 225</u> 20 500	<u>21 585</u> 16 829	<u>24 576</u> 16 829
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>26 461</u> 21 372	<u>29 143</u> 19 084	<u>29 111</u> 21 372	<u>23 324</u> 18 541	<u>26 315</u> 18 541
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>28 034</u> 22 920	<u>29 802</u> 19 733	<u>30 684</u> 22 920	<u>24 059</u> 19 264	<u>27 050</u> 19 264
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>28 034</u> 22 920	<u>29 848</u> 19 778	<u>30 684</u> 22 920	<u>24 090</u> 19 294	<u>27 081</u> 19 294
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>28 874</u> 23 747	<u>31 770</u> 21 670	<u>31 523</u> 23 747	<u>26 572</u> 21 738	<u>29 563</u> 21 738
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>30 242</u> 25 093	<u>33 273</u> 23 149	<u>32 891</u> 25 093	<u>27 943</u> 23 087	<u>30 934</u> 23 087
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>31 226</u> 26 062	<u>34 002</u> 23 867	<u>33 876</u> 26 062	<u>28 652</u> 23 785	<u>31 643</u> 23 785
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>32 499</u> 27 316	<u>35 989</u> 25 822	<u>35 149</u> 27 316	<u>30 897</u> 25 995	<u>33 888</u> 25 995
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>32 993</u> 27 801	<u>35 989</u> 25 822	<u>35 643</u> 27 801	<u>30 897</u> 25 995	<u>33 888</u> 25 995
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>34 234</u> 29 023	<u>38 570</u> 28 363	<u>36 884</u> 29 023	<u>33 869</u> 28 919	<u>36 860</u> 28 919

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

							-	-	-	-	
212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>693</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-2.
212-201.

							-	-	-	-	
212-201-0100	7473-2010	3									
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>44 054</u> 32 390	<u>41 859</u> 32 158	<u>38 236</u> 32 158	<u>36 228</u> 32 158	<u>39 141</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158	<u>42 936</u> 32 158
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>44 363</u> 32 693	<u>42 153</u> 32 446	<u>38 530</u> 32 446	<u>36 522</u> 32 446	<u>39 435</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446	<u>43 230</u> 32 446
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>38 207</u> 36 518	<u>44 236</u> 34 488	<u>41 814</u> 36 518	<u>40 356</u> 36 518	<u>41 814</u> 36 518	<u>46 194</u> 34 488	<u>45 313</u> 34 488
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 600</u> 37 277	<u>49 594</u> 35 302	<u>45 011</u> 37 277	<u>42 825</u> 37 277	<u>45 011</u> 37 277	<u>52 532</u> 35 302	<u>51 210</u> 35 302
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 368</u> 38 036	<u>50 516</u> 36 206	<u>45 779</u> 38 036	<u>43 593</u> 38 036	<u>45 779</u> 38 036	<u>53 454</u> 36 206	<u>52 132</u> 36 206

212-202.

						-
--	--	--	--	--	--	---

					-	-	-	-	-	-	-
212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

					-	-	-	-	-	-	-
212-201-0100	7473-2010	3									
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>41 859</u> 32 158	<u>43 332</u> 32 158	<u>40 500</u> 32 158	<u>40 047</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>42 153</u> 32 446	<u>43 626</u> 32 446	<u>40 794</u> 32 446	<u>40 341</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>44 236</u> 34 488	<u>45 709</u> 34 488	<u>41 814</u> 36 518	<u>41 814</u> 36 518	<u>46 194</u> 34 488	<u>46 194</u> 34 488	<u>46 194</u> 34 488
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>49 594</u> 35 302	<u>51 805</u> 35 302	<u>45 011</u> 37 277	<u>45 011</u> 37 277	<u>52 532</u> 35 302	<u>52 532</u> 35 302	<u>52 532</u> 35 302
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>50 516</u> 36 206	<u>52 727</u> 36 206	<u>45 779</u> 38 036	<u>45 779</u> 38 036	<u>53 454</u> 36 206	<u>53 454</u> 36 206	<u>53 454</u> 36 206

					-	-	-	-	-
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

					-	-	-	-
212-201-0100	7473-2010	3						
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>38 643</u> 32 158	<u>43 817</u> 32 158	<u>35 053</u> 32 158	<u>37 358</u> 32 594
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>38 937</u> 32 446	<u>44 111</u> 32 446	<u>35 347</u> 32 446	<u>37 682</u> 32 911
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>41 814</u> 36 518	<u>46 194</u> 34 488	<u>39 191</u> 36 518	<u>40 356</u> 36 518
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>45 011</u> 37 277	<u>52 532</u> 35 302	<u>41 076</u> 37 277	<u>42 825</u> 37 277
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>45 779</u> 38 036	<u>53 454</u> 36 206	<u>41 844</u> 38 036	<u>43 593</u> 38 036

212-202-0100	51263-2008	3				
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449	<u>26 489</u> 24 680
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427	<u>28 425</u> 26 578
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444	<u>29 532</u> 27 663
212-202-0104	D225	3	1	200		<u>29 319</u> 28 420
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766	<u>31 468</u> 29 561
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155	<u>33 313</u> 31 369
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612	<u>35 203</u> 33 223
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143	<u>38 569</u> 36 522

212-3.
212-301.

					,	.
212-301-0100		3	1	2100		
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184	

					-	-	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>24 039</u> 17 500	<u>22 921</u> 17 500	<u>28 612</u> 20 241	<u>29 506</u> 20 241	<u>26 721</u> 17 500	<u>26 721</u> 17 500	<u>26 721</u> 17 500
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>26 216</u> 19 643	<u>25 098</u> 19 643	<u>29 229</u> 20 848	<u>30 123</u> 20 848	<u>28 898</u> 19 643	<u>28 898</u> 19 643	<u>28 898</u> 19 643
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>27 576</u> 20 982	<u>26 459</u> 20 982	<u>29 841</u> 21 451	<u>30 735</u> 21 451	<u>30 259</u> 20 982	<u>30 259</u> 20 982	<u>30 259</u> 20 982
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>30 207</u> 23 571	<u>29 090</u> 23 571	<u>30 816</u> 22 411	<u>31 710</u> 22 411	<u>32 889</u> 23 571	<u>32 889</u> 23 571	<u>32 889</u> 23 571
212-401-0105	125	3	1	2200			<u>33 305</u> 18 814	<u>32 474</u> 18 814			
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>32 384</u> 25 714	<u>31 267</u> 25 714	<u>31 519</u> 23 103	<u>32 413</u> 23 103	<u>35 067</u> 25 714	<u>35 067</u> 25 714	<u>35 067</u> 25 714
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>35 196</u> 28 482	<u>34 079</u> 28 482	<u>32 925</u> 24 487	<u>33 819</u> 24 487	<u>37 879</u> 28 482	<u>37 879</u> 28 482	<u>37 879</u> 28 482
212-401-0108	250	3	1	2200			<u>37 392</u> 22 821	<u>36 562</u> 22 821			
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>37 222</u> 30 476	<u>36 104</u> 30 476	<u>34 132</u> 25 675	<u>35 026</u> 25 675	<u>39 904</u> 30 476	<u>39 904</u> 30 476	<u>39 904</u> 30 476
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>39 390</u> 32 609	<u>38 272</u> 32 609	<u>35 408</u> 26 930	<u>36 302</u> 26 930	<u>42 072</u> 32 609	<u>42 072</u> 32 609	<u>42 072</u> 32 609
212-401-0200	- 28013-98	3									

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>22 921</u> 17 500	<u>29 506</u> 20 241	<u>24 039</u> 17 500	<u>24 678</u> 20 241	<u>27 270</u> 20 241
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 098</u> 19 643	<u>30 123</u> 20 848	<u>26 216</u> 19 643	<u>25 295</u> 20 848	<u>27 887</u> 20 848
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>26 459</u> 20 982	<u>30 735</u> 21 451	<u>27 576</u> 20 982	<u>25 907</u> 21 451	<u>28 500</u> 21 451
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>29 090</u> 23 571	<u>31 710</u> 22 411	<u>30 207</u> 23 571	<u>26 882</u> 22 411	<u>29 475</u> 22 411
212-401-0105	125	3	1	2200		<u>29 901</u> 18 814		<u>23 319</u> 18 814	<u>26 293</u> 18 385
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>31 267</u> 25 714	<u>32 413</u> 23 103	<u>32 384</u> 25 714	<u>27 585</u> 23 103	<u>30 178</u> 23 103
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>34 079</u> 28 482	<u>33 819</u> 24 487	<u>35 196</u> 28 482	<u>28 991</u> 24 487	<u>31 584</u> 24 487
212-401-0108	250	3	1	2200		<u>33 988</u> 22 821		<u>27 406</u> 22 821	<u>30 093</u> 22 111
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>36 104</u> 30 476	<u>35 026</u> 25 675	<u>37 222</u> 30 476	<u>30 198</u> 25 675	<u>32 791</u> 25 675
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>38 272</u> 32 609	<u>36 302</u> 26 930	<u>39 390</u> 32 609	<u>31 474</u> 26 930	<u>34 067</u> 26 930
212-401-0200	- 28013-98	3							

							-	-	-	-	
212-401-0201	10	3	1	2200	$\frac{22\,686}{20\,062}$	$\frac{20\,961}{16\,986}$	$\frac{24\,747}{16\,870}$	$\frac{23\,609}{16\,986}$	$\frac{28\,950}{16\,986}$		
212-401-0202	25	3	1	2200	$\frac{23\,297}{20\,664}$	$\frac{23\,750}{19\,720}$	$\frac{27\,517}{19\,585}$	$\frac{26\,398}{19\,720}$	$\frac{31\,739}{19\,720}$		
212-401-0203	50	3	1	2200	$\frac{23\,927}{21\,284}$	$\frac{24\,347}{20\,306}$	$\frac{28\,110}{20\,167}$	$\frac{26\,995}{20\,306}$	$\frac{32\,336}{20\,306}$		
212-401-0204	75	3	1	2200	$\frac{24\,628}{21\,974}$	$\frac{25\,343}{21\,282}$	$\frac{29\,099}{21\,136}$	$\frac{27\,991}{21\,282}$	$\frac{33\,332}{21\,282}$		
212-401-0205	100	3	1	2200	$\frac{25\,329}{22\,664}$	$\frac{25\,942}{21\,869}$	$\frac{29\,693}{21\,719}$	$\frac{28\,590}{21\,869}$	$\frac{33\,930}{21\,869}$		
212-401-0206	150	3	1	2200	$\frac{26\,029}{23\,353}$						
212-401-0207	200	3	1	2200	$\frac{27\,731}{25\,029}$						
212-401-0300	28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	$\frac{13\,102}{10\,629}$	$\frac{15\,585}{11\,715}$	$\frac{19\,408}{11\,635}$	$\frac{18\,233}{11\,715}$	$\frac{23\,574}{11\,715}$		

212-402.

							-	-	-	-	
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	$\frac{25\,989}{23\,108}$	$\frac{25\,918}{22\,938}$	$\frac{27\,363}{22\,938}$	$\frac{27\,363}{22\,938}$	$\frac{27\,363}{22\,938}$	$\frac{27\,363}{22\,938}$	$\frac{27\,363}{22\,938}$

					-	-	-	-	-	-	-
212-401-0201	10	3	1	2200			<u>31 441</u> 16 986	<u>30 610</u> 16 986			
212-401-0202	25	3	1	2200			<u>34 230</u> 19 720	<u>33 399</u> 19 720			
212-401-0203	50	3	1	2200			<u>34 827</u> 20 306	<u>33 997</u> 20 306			
212-401-0204	75	3	1	2200			<u>35 823</u> 21 282	<u>34 992</u> 21 282			
212-401-0205	100	3	1	2200			<u>36 421</u> 21 869	<u>35 591</u> 21 869			
212-401-0206	150	3	1	2200							
212-401-0207	200	3	1	2200							
212-401-0300	28013-98 -	3									
212-401-0303	50	3	1	2200			<u>26 064</u> 11 715	<u>25 234</u> 11 715			

[illegible]

					-	-	-	-	-
212-401-0201	10	3	1	2200		<u>28 036</u> 16 986		<u>21 455</u> 16 986	<u>27 292</u> 19 365
212-401-0202	25	3	1	2200		<u>30 825</u> 19 720		<u>24 244</u> 19 720	<u>29 603</u> 21 631
212-401-0203	50	3	1	2200		<u>31 423</u> 20 306		<u>24 841</u> 20 306	<u>30 844</u> 22 847
212-401-0204	75	3	1	2200		<u>32 418</u> 21 282		<u>25 837</u> 21 282	<u>31 835</u> 23 819
212-401-0205	100	3	1	2200		<u>33 017</u> 21 869		<u>26 435</u> 21 869	<u>32 968</u> 24 930
212-401-0206	150	3	1	2200					
212-401-0207	200	3	1	2200					
212-401-0300	28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200		<u>22 660</u> 11 715		<u>16 079</u> 11 715	<u>20 725</u> 12 927

					-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>23 522</u> 19 173	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938	<u>27 363</u> 22 938

[illegible]

					-	-	-	-	-	-	-
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	, 0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-	-	-	-	-
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>22 799</u> 18 464	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160	<u>26 569</u> 22 160
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>21 452</u> 17 143	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411	<u>24 785</u> 20 411
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>21 003</u> 16 703	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>21 004</u> 16 704	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828	<u>24 190</u> 19 828
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>21 327</u> 17 021	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218	<u>24 588</u> 20 218
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>22 397</u> 18 879	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743	<u>26 338</u> 22 743
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>33 070</u> 28 857	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660	<u>29 809</u> 25 660
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>30 329</u> 26 656	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716	<u>27 330</u> 23 716
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

							-	-	-	-	
212-402-0203	, (3)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, (5)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

212-5.
212-501.

							-	-	-	-	
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	$\frac{22\,261}{21\,244}$	$\frac{24\,690}{22\,600}$	$\frac{24\,920}{22\,826}$	$\frac{25\,913}{23\,504}$	$\frac{25\,913}{23\,504}$	$\frac{23\,607}{21\,244}$	$\frac{23\,607}{21\,244}$
212-501-0102	, II		1	1000	$\frac{22\,261}{21\,244}$	$\frac{25\,085}{23\,087}$	$\frac{25\,393}{23\,388}$	$\frac{27\,118}{24\,686}$	$\frac{27\,118}{24\,686}$	$\frac{23\,607}{21\,244}$	$\frac{23\,607}{21\,244}$
212-501-0103	, I		1	1000	$\frac{21\,569}{20\,566}$	$\frac{24\,482}{22\,397}$	$\frac{24\,713}{22\,623}$	$\frac{25\,636}{23\,233}$	$\frac{25\,636}{23\,233}$	$\frac{23\,607}{21\,244}$	$\frac{23\,607}{21\,244}$
212-501-0104	, II		1	1000	$\frac{22\,261}{21\,244}$	$\frac{24\,060}{22\,872}$	$\frac{25\,173}{23\,173}$	$\frac{26\,789}{24\,363}$	$\frac{26\,789}{24\,363}$	$\frac{23\,607}{21\,244}$	$\frac{23\,607}{21\,244}$
212-501-0200	1225-2019										

					-	-	-	-	-
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 607</u> 21 244	<u>25 913</u> 23 504	<u>23 607</u> 21 244	<u>25 137</u> 23 504	<u>25 913</u> 23 504
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 607</u> 21 244	<u>27 118</u> 24 686	<u>23 607</u> 21 244	<u>26 343</u> 24 686	<u>27 118</u> 24 686
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 607</u> 21 244	<u>25 636</u> 23 233	<u>23 607</u> 21 244	<u>24 861</u> 23 233	<u>25 636</u> 23 233
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 607</u> 21 244	<u>26 789</u> 24 363	<u>23 607</u> 21 244	<u>26 013</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363
212-501-0200	1225-2019								

							-	-	-	-	
212-501-0201	, I		1	1000	<u>23 414</u> 22 374	<u>24 282</u> 22 299	<u>24 897</u> 22 902	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0202	, II		1	1000	<u>23 414</u> 22 374	<u>24 026</u> 22 245	<u>24 948</u> 23 149	<u>26 110</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0203	, I		1	1000	<u>23 414</u> 22 374	<u>25 335</u> 23 233	<u>25 796</u> 23 685	<u>26 466</u> 24 047	<u>26 466</u> 24 047	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0204	, II		1	1000	<u>23 414</u> 22 374	<u>25 819</u> 23 806	<u>26 433</u> 24 408	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0206	, I		1	1000	<u>23 420</u> 22 600	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 689</u> 23 285	<u>25 689</u> 23 285
212-501-0207	, II		1	1000	<u>23 420</u> 22 600	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 689</u> 23 285	<u>25 689</u> 23 285
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>18 567</u> 17 843	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>21 527</u> 17 875	<u>21 244</u> 18 787
212-501-0302	, II		1	1000	<u>17 866</u> 17 156	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>20 825</u> 17 187	<u>20 506</u> 18 064
212-501-0304	, II		1	1000	<u>15 043</u> 14 388	<u>24 741</u> 21 128	<u>15 605</u> 14 579	<u>23 222</u> 21 015	<u>22 694</u> 19 257	<u>17 997</u> 14 414	<u>17 534</u> 15 150
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 339</u> 20 340	<u>23 145</u> 21 086	<u>23 376</u> 21 312	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 800</u> 20 792	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792

					-	-	-	-	-	-	-
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>24 248</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>21 291</u> 19 055	<u>21 291</u> 19 055	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>24 248</u> 23 052	<u>26 110</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>21 103</u> 18 870	<u>21 103</u> 18 870	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>24 248</u> 23 052	<u>26 466</u> 24 047	<u>26 466</u> 24 047	<u>21 678</u> 19 436	<u>21 678</u> 19 436	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>24 248</u> 23 052	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>21 678</u> 19 436	<u>21 678</u> 19 436	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 689</u> 23 285	<u>24 485</u> 23 285	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>21 877</u> 19 633	<u>21 877</u> 19 633	<u>25 689</u> 23 285
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 689</u> 23 285	<u>24 485</u> 23 285	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459	<u>21 877</u> 19 633	<u>21 877</u> 19 633	<u>25 689</u> 23 285
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>20 313</u> 17 875	<u>19 783</u> 17 875	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>23 220</u> 18 787	<u>22 359</u> 17 875	<u>22 983</u> 17 875
212-501-0302	, II		1	1000	<u>19 612</u> 17 187	<u>19 081</u> 17 187	<u>30 154</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663	<u>22 483</u> 18 064	<u>21 658</u> 17 187	<u>22 282</u> 17 187
212-501-0304	, II		1	1000	<u>16 783</u> 14 414	<u>16 253</u> 14 414	<u>24 609</u> 21 015	<u>24 470</u> 21 015	<u>19 510</u> 15 150	<u>18 829</u> 14 414	<u>19 454</u> 14 414
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 146</u> 20 792	<u>21 943</u> 20 792	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485	<u>20 918</u> 18 689	<u>20 918</u> 18 689	<u>23 146</u> 20 792
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 146</u> 20 792	<u>21 943</u> 20 792	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485	<u>20 737</u> 18 511	<u>20 737</u> 18 511	<u>23 146</u> 20 792

					-	-	-	-	-
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>24 676</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>26 110</u> 23 698	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 335</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>26 466</u> 24 047	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 691</u> 24 047	<u>26 466</u> 24 047
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>27 757</u> 25 313	<u>25 452</u> 23 052	<u>26 982</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 689</u> 23 285	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 689</u> 23 285	<u>25 091</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 689</u> 23 285	<u>25 866</u> 23 459	<u>25 689</u> 23 285	<u>25 091</u> 23 459	<u>25 866</u> 23 459
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>19 303</u> 17 875	<u>30 154</u> 27 663	<u>20 170</u> 17 875	<u>29 379</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663
212-501-0302	, II		1	1000	<u>18 602</u> 17 187	<u>30 154</u> 27 663	<u>19 469</u> 17 187	<u>29 379</u> 27 663	<u>30 154</u> 27 663
212-501-0304	, II		1	1000	<u>15 773</u> 14 414	<u>24 141</u> 21 015	<u>16 640</u> 14 414	<u>22 967</u> 21 015	<u>25 490</u> 23 103
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 078</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 853</u> 21 485	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 078</u> 21 485	<u>23 853</u> 21 485

							-	-	-	-	
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>19 781</u> 19 033	<u>31 698</u> 27 948	<u>26 635</u> 24 226	<u>30 142</u> 27 800	<u>29 035</u> 25 473	<u>22 743</u> 19 068	<u>22 523</u> 20 041
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>18 717</u> 17 990	<u>29 342</u> 25 367	<u>24 973</u> 21 678	<u>24 611</u> 21 678	<u>21 991</u> 17 990	<u>21 644</u> 17 990	<u>20 431</u> 17 990

212-502.

							-	-	-	-	
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 183</u> 22 148	<u>24 248</u> 23 052	<u>24 709</u> 23 504	<u>27 019</u> 24 589	<u>27 019</u> 24 589	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696
212-502-0102	, II		1	1000	<u>23 183</u> 22 148	<u>24 248</u> 23 052	<u>24 709</u> 23 504	<u>27 019</u> 24 589	<u>27 019</u> 24 589	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696
212-502-0103	, I		1	1000	<u>18 604</u> 17 880	<u>21 099</u> 18 135	<u>21 879</u> 17 880	<u>22 659</u> 17 880	<u>22 225</u> 17 880	<u>21 532</u> 17 880	<u>20 318</u> 17 880
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 878</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888

					-	-	-	-	-	-	-
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>21 530</u> 19 068	<u>20 999</u> 19 068	<u>31 529</u> 27 800	<u>31 390</u> 27 800	<u>24 499</u> 20 041	<u>23 576</u> 19 068	<u>24 200</u> 19 068
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>20 431</u> 17 990	<u>19 803</u> 17 990	<u>25 407</u> 21 678	<u>25 320</u> 21 678	<u>21 991</u> 17 990	<u>21 991</u> 17 990	<u>21 991</u> 17 990

					-	-	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 068</u> 21 696	<u>22 865</u> 21 696	<u>27 019</u> 24 589	<u>27 019</u> 24 589	<u>21 678</u> 19 436	<u>21 678</u> 19 436	<u>24 068</u> 21 696
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 068</u> 21 696	<u>22 865</u> 21 696	<u>27 019</u> 24 589	<u>27 019</u> 24 589	<u>21 678</u> 19 436	<u>21 678</u> 19 436	<u>24 068</u> 21 696
212-502-0103	, I		1	1000	<u>20 318</u> 17 880	<u>19 691</u> 17 880	<u>22 659</u> 17 880	<u>22 659</u> 17 880	<u>22 572</u> 17 880	<u>22 225</u> 17 880	<u>22 659</u> 17 880
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 224</u> 19 888	<u>21 740</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888

					-	-	-	-	-
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>20 520</u> 19 068	<u>31 061</u> 27 800	<u>21 387</u> 19 068	<u>29 887</u> 27 800	<u>25 993</u> 23 597
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>19 421</u> 17 990	<u>25 146</u> 21 678	<u>20 288</u> 17 990	<u>24 361</u> 21 678	<u>24 747</u> 21 678

					-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 068</u> 21 696	<u>27 019</u> 24 589	<u>24 068</u> 21 696	<u>26 244</u> 24 589	<u>27 019</u> 24 589
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 068</u> 21 696	<u>27 019</u> 24 589	<u>24 068</u> 21 696	<u>26 244</u> 24 589	<u>27 019</u> 24 589
212-502-0103	, I		1	1000	<u>19 308</u> 17 880	<u>22 659</u> 17 880	<u>20 175</u> 17 880	<u>22 659</u> 17 880	<u>22 140</u> 17 881
212-502-0104	, II		1	1000	<u>21 275</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 185</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888

212-503.

-

							-	-	-	-	
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>29 066</u> 27 916	<u>32 833</u> 30 683	<u>33 004</u> 30 850	<u>34 774</u> 32 192	<u>34 774</u> 32 192	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168
212-503-0102	-15		1	1000	<u>27 203</u> 26 090	<u>30 786</u> 28 675	<u>30 946</u> 28 832	<u>32 625</u> 30 086	<u>32 625</u> 30 086	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325
212-503-0103	-20		1	1000	<u>26 180</u> 25 087	<u>29 661</u> 27 573	<u>29 814</u> 27 723	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313

212-504.

							-	-	-	-	
212-504-0100											
212-504-0103	() - 1223-2019		1	1	<u>2 928</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893
212-504-0104	, - 1223-2019		1	1	<u>4 125</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075
212-504-0105	- 1223-2019 ,		1	1	<u>1 647</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627
212-504-0106	- 1223-2019 ,		1	1	<u>2 562</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531
212-504-0200											
212-504-0201	, -19		1	1000	<u>9 513</u> 9 040						

					-	-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 669</u> 28 168	<u>29 466</u> 28 168	<u>34 774</u> 32 192	<u>34 774</u> 32 192	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168	<u>30 669</u> 28 168
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 790</u> 26 325	<u>27 586</u> 26 325	<u>32 625</u> 30 086	<u>32 625</u> 30 086	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325	<u>28 790</u> 26 325
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 757</u> 25 313	<u>26 553</u> 25 313	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313

					-	-	-	-	-	-	-
212-504-0100											
212-504-0103	() - 1223-2019		1	1	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893
212-504-0104	, - 1223-2019		1	1	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075
212-504-0105	- 1223-2019 ,		1	1	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627
212-504-0106	- 1223-2019 ,		1	1	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531
212-504-0200											
212-504-0201	, -19		1	1000							

					-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 669</u> 28 168	<u>34 774</u> 32 192	<u>30 669</u> 28 168	<u>33 998</u> 32 192	<u>34 774</u> 32 192
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 790</u> 26 325	<u>32 625</u> 30 086	<u>28 790</u> 26 325	<u>31 850</u> 30 086	<u>32 625</u> 30 086
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 757</u> 25 313	<u>31 445</u> 28 929	<u>27 757</u> 25 313	<u>30 670</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929

					-	-	-	-	-
212-504-0100									
212-504-0103	() - 1223-2019		1	1	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893
212-504-0104	, - 1223-2019		1	1	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075
212-504-0105	- 1223-2019 ,		1	1	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627
212-504-0106	- 1223-2019 ,		1	1	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531
212-504-0200									
212-504-0201	, -19		1	1000					

212-6. ,
212-601. -

							-	-	-		-
212-601-0100	- 1168-2006 -										
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	$\frac{48}{46}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	$\frac{19\,246}{17\,294}$						

213.
213-1.
213-101.

							-	-	-	-	
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{86\,353}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{90\,452}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{86\,353}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{90\,452}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{86\,353}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{90\,452}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$

					-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -							
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-							
212-601-0301	-	3		1550				

					-	-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{90\,994}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{97\,375}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{97\,375}{80\,357}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{90\,994}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{97\,375}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{97\,375}{80\,357}$
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{90\,994}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{97\,375}{80\,357}$	$\frac{93\,701}{80\,357}$	$\frac{97\,375}{80\,357}$

				,	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>89 253</u> 80 357	<u>93 701</u> 80 357	<u>93 701</u> 80 357	<u>87 977</u> 80 357	<u>91 968</u> 80 357
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>89 253</u> 80 357	<u>93 701</u> 80 357	<u>93 701</u> 80 357	<u>87 977</u> 80 357	<u>91 968</u> 80 357
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>89 253</u> 80 357	<u>93 701</u> 80 357	<u>93 701</u> 80 357	<u>87 977</u> 80 357	<u>91 968</u> 80 357

							-	-	-	-	
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	$\frac{88\,195}{82\,143}$	$\frac{95\,543}{82\,143}$	$\frac{95\,543}{82\,143}$	$\frac{92\,294}{82\,143}$	$\frac{95\,543}{82\,143}$	$\frac{95\,543}{82\,143}$	$\frac{95\,543}{82\,143}$
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	$\frac{76\,621}{71\,429}$	$\frac{82\,864}{71\,429}$	$\frac{82\,864}{71\,429}$	$\frac{80\,104}{71\,429}$	$\frac{82\,864}{71\,429}$	$\frac{82\,864}{71\,429}$	$\frac{82\,864}{71\,429}$
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	$\frac{76\,621}{71\,429}$	$\frac{82\,864}{71\,429}$	$\frac{82\,864}{71\,429}$	$\frac{80\,104}{71\,429}$	$\frac{82\,864}{71\,429}$	$\frac{82\,864}{71\,429}$	$\frac{82\,864}{71\,429}$
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	$\frac{76\,621}{71\,429}$	$\frac{82\,864}{71\,429}$	$\frac{82\,864}{71\,429}$	$\frac{80\,104}{71\,429}$	$\frac{82\,864}{71\,429}$	$\frac{82\,864}{71\,429}$	$\frac{82\,864}{71\,429}$
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	$\frac{82\,611}{77\,237}$	$\frac{106\,500}{94\,347}$	$\frac{106\,500}{94\,347}$	$\frac{103\,740}{94\,347}$	$\frac{106\,500}{94\,347}$	$\frac{88\,854}{77\,237}$	$\frac{88\,854}{77\,237}$
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	$\frac{84\,205}{78\,782}$	$\frac{111\,365}{99\,065}$	$\frac{111\,365}{99\,065}$	$\frac{108\,605}{99\,065}$	$\frac{111\,365}{99\,065}$	$\frac{90\,447}{78\,782}$	$\frac{90\,447}{78\,782}$
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	$\frac{85\,829}{80\,357}$	$\frac{116\,474}{104\,018}$	$\frac{116\,474}{104\,018}$	$\frac{113\,714}{104\,018}$	$\frac{116\,474}{104\,018}$	$\frac{92\,072}{80\,357}$	$\frac{92\,072}{80\,357}$
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	$\frac{85\,829}{80\,357}$	$\frac{116\,474}{104\,018}$	$\frac{116\,474}{104\,018}$	$\frac{113\,714}{104\,018}$	$\frac{116\,474}{104\,018}$	$\frac{92\,072}{80\,357}$	$\frac{92\,072}{80\,357}$
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	$\frac{85\,829}{80\,357}$	$\frac{116\,474}{104\,018}$	$\frac{116\,474}{104\,018}$	$\frac{113\,714}{104\,018}$	$\frac{116\,474}{104\,018}$	$\frac{92\,072}{80\,357}$	$\frac{92\,072}{80\,357}$
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	$\frac{85\,829}{80\,357}$	$\frac{121\,837}{109\,219}$	$\frac{121\,837}{109\,219}$	$\frac{119\,077}{109\,219}$	$\frac{121\,837}{109\,219}$	$\frac{92\,072}{80\,357}$	$\frac{92\,072}{80\,357}$

					-	-	-	-	-	-	-
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>95 543</u> 82 143	<u>92 835</u> 82 143	<u>95 543</u> 82 143	<u>95 543</u> 82 143	<u>99 217</u> 82 143	<u>95 543</u> 82 143	<u>99 217</u> 82 143
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>82 864</u> 71 429	<u>80 564</u> 71 429	<u>82 864</u> 71 429	<u>82 864</u> 71 429	<u>85 986</u> 71 429	<u>82 864</u> 71 429	<u>85 986</u> 71 429
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>82 864</u> 71 429	<u>80 564</u> 71 429	<u>82 864</u> 71 429	<u>82 864</u> 71 429	<u>85 986</u> 71 429	<u>82 864</u> 71 429	<u>85 986</u> 71 429
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>82 864</u> 71 429	<u>80 564</u> 71 429	<u>82 864</u> 71 429	<u>82 864</u> 71 429	<u>85 986</u> 71 429	<u>82 864</u> 71 429	<u>85 986</u> 71 429
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>88 854</u> 77 237	<u>86 554</u> 77 237	<u>106 500</u> 94 347	<u>106 500</u> 94 347	<u>91 976</u> 77 237	<u>88 854</u> 77 237	<u>91 976</u> 77 237
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>90 447</u> 78 782	<u>88 147</u> 78 782	<u>111 365</u> 99 065	<u>111 365</u> 99 065	<u>93 569</u> 78 782	<u>90 447</u> 78 782	<u>93 569</u> 78 782
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>92 072</u> 80 357	<u>89 772</u> 80 357	<u>116 474</u> 104 018	<u>116 474</u> 104 018	<u>95 194</u> 80 357	<u>92 072</u> 80 357	<u>95 194</u> 80 357
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>92 072</u> 80 357	<u>89 772</u> 80 357	<u>116 474</u> 104 018	<u>116 474</u> 104 018	<u>95 194</u> 80 357	<u>92 072</u> 80 357	<u>95 194</u> 80 357
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>92 072</u> 80 357	<u>89 772</u> 80 357	<u>116 474</u> 104 018	<u>116 474</u> 104 018	<u>95 194</u> 80 357	<u>92 072</u> 80 357	<u>95 194</u> 80 357
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>92 072</u> 80 357	<u>89 772</u> 80 357	<u>121 837</u> 109 219	<u>121 837</u> 109 219	<u>95 194</u> 80 357	<u>92 072</u> 80 357	<u>95 194</u> 80 357

					-	-	-	-	-
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>91 095</u> 82 143	<u>95 543</u> 82 143	<u>95 543</u> 82 143	<u>89 819</u> 82 143	<u>93 810</u> 82 143
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .							
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>79 086</u> 71 429	<u>82 864</u> 71 429	<u>82 864</u> 71 429	<u>78 001</u> 71 429	<u>81 024</u> 71 429
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>79 086</u> 71 429	<u>82 864</u> 71 429	<u>82 864</u> 71 429	<u>78 001</u> 71 429	<u>81 024</u> 71 429
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>79 086</u> 71 429	<u>82 864</u> 71 429	<u>82 864</u> 71 429	<u>78 001</u> 71 429	<u>81 024</u> 71 429
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .							
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>85 076</u> 77 237		<u>88 854</u> 77 237	<u>101 637</u> 94 347	<u>104 660</u> 94 347
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>86 669</u> 78 782		<u>90 447</u> 78 782	<u>106 503</u> 99 065	<u>109 525</u> 99 065
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>88 294</u> 80 357	<u>116 474</u> 104 018	<u>92 072</u> 80 357	<u>111 611</u> 104 018	<u>114 634</u> 104 018
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>88 294</u> 80 357	<u>116 474</u> 104 018	<u>92 072</u> 80 357	<u>111 611</u> 104 018	<u>114 634</u> 104 018
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>88 294</u> 80 357	<u>116 474</u> 104 018	<u>92 072</u> 80 357	<u>111 611</u> 104 018	<u>114 634</u> 104 018
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>88 294</u> 80 357	<u>121 837</u> 109 219	<u>92 072</u> 80 357	<u>116 974</u> 109 219	<u>119 997</u> 109 219

							-	-	-	-	
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>82 874</u> 77 237	<u>88 133</u> 75 744	<u>88 133</u> 75 744	<u>85 128</u> 75 744	<u>88 133</u> 75 744	<u>89 672</u> 77 237	<u>89 672</u> 77 237
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>84 467</u> 78 782	<u>90 476</u> 78 017	<u>90 476</u> 78 017	<u>87 471</u> 78 017	<u>90 476</u> 78 017	<u>91 265</u> 78 782	<u>91 265</u> 78 782
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>86 092</u> 80 357	<u>95 192</u> 82 589	<u>95 192</u> 82 589	<u>92 187</u> 82 589	<u>95 192</u> 82 589	<u>92 890</u> 80 357	<u>92 890</u> 80 357
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>86 092</u> 80 357	<u>95 192</u> 82 589	<u>95 192</u> 82 589	<u>92 187</u> 82 589	<u>95 192</u> 82 589	<u>92 890</u> 80 357	<u>92 890</u> 80 357
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>86 092</u> 80 357	<u>95 192</u> 82 589	<u>95 192</u> 82 589	<u>92 187</u> 82 589	<u>95 192</u> 82 589	<u>92 890</u> 80 357	<u>92 890</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>93 495</u> 87 535	<u>122 352</u> 108 925	<u>122 352</u> 108 925	<u>119 346</u> 108 925	<u>122 352</u> 108 925	<u>100 293</u> 87 535	<u>100 293</u> 87 535
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>95 300</u> 89 286	<u>127 968</u> 114 371	<u>127 968</u> 114 371	<u>124 963</u> 114 371	<u>127 968</u> 114 371	<u>102 098</u> 89 286	<u>102 098</u> 89 286
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>97 142</u> 91 071	<u>133 866</u> 120 089	<u>133 866</u> 120 089	<u>130 861</u> 120 089	<u>133 866</u> 120 089	<u>103 940</u> 91 071	<u>103 940</u> 91 071
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>97 142</u> 91 071	<u>133 866</u> 120 089	<u>133 866</u> 120 089	<u>130 861</u> 120 089	<u>133 866</u> 120 089	<u>103 940</u> 91 071	<u>103 940</u> 91 071
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>97 142</u> 91 071	<u>133 866</u> 120 089	<u>133 866</u> 120 089	<u>130 861</u> 120 089	<u>133 866</u> 120 089	<u>103 940</u> 91 071	<u>103 940</u> 91 071

					-	-	-	-	-	-	-
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>89 672</u> 77 237	<u>87 168</u> 77 237	<u>88 133</u> 75 744	<u>88 133</u> 75 744	<u>93 071</u> 77 237	<u>89 672</u> 77 237	<u>93 071</u> 77 237
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>91 265</u> 78 782	<u>88 761</u> 78 782	<u>90 476</u> 78 017	<u>90 476</u> 78 017	<u>94 664</u> 78 782	<u>91 265</u> 78 782	<u>94 664</u> 78 782
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>92 890</u> 80 357	<u>90 386</u> 80 357	<u>95 192</u> 82 589	<u>95 192</u> 82 589	<u>96 289</u> 80 357	<u>92 890</u> 80 357	<u>96 289</u> 80 357
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>92 890</u> 80 357	<u>90 386</u> 80 357	<u>95 192</u> 82 589	<u>95 192</u> 82 589	<u>96 289</u> 80 357	<u>92 890</u> 80 357	<u>96 289</u> 80 357
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>92 890</u> 80 357	<u>90 386</u> 80 357	<u>95 192</u> 82 589	<u>95 192</u> 82 589	<u>96 289</u> 80 357	<u>92 890</u> 80 357	<u>96 289</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>100 293</u> 87 535	<u>97 788</u> 87 535	<u>122 352</u> 108 925	<u>122 352</u> 108 925	<u>103 692</u> 87 535	<u>100 293</u> 87 535	<u>103 692</u> 87 535
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>102 098</u> 89 286	<u>99 594</u> 89 286	<u>127 968</u> 114 371	<u>127 968</u> 114 371	<u>105 497</u> 89 286	<u>102 098</u> 89 286	<u>105 497</u> 89 286
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>103 940</u> 91 071	<u>101 435</u> 91 071	<u>133 866</u> 120 089	<u>133 866</u> 120 089	<u>107 339</u> 91 071	<u>103 940</u> 91 071	<u>107 339</u> 91 071
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>103 940</u> 91 071	<u>101 435</u> 91 071	<u>133 866</u> 120 089	<u>133 866</u> 120 089	<u>107 339</u> 91 071	<u>103 940</u> 91 071	<u>107 339</u> 91 071
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>103 940</u> 91 071	<u>101 435</u> 91 071	<u>133 866</u> 120 089	<u>133 866</u> 120 089	<u>107 339</u> 91 071	<u>103 940</u> 91 071	<u>107 339</u> 91 071

					-	-	-	-	-
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>85 558</u> 77 237	<u>103 622</u> 90 402	<u>89 672</u> 77 237	<u>82 838</u> 75 744	<u>86 129</u> 75 744
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>87 151</u> 78 782	<u>103 622</u> 90 402	<u>91 265</u> 78 782	<u>85 181</u> 78 017	<u>88 473</u> 78 017
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>88 776</u> 80 357	<u>95 192</u> 82 589	<u>92 890</u> 80 357	<u>89 897</u> 82 589	<u>93 389</u> 82 589
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>88 776</u> 80 357	<u>95 192</u> 82 589	<u>92 890</u> 80 357	<u>89 897</u> 82 589	<u>93 389</u> 82 589
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>88 776</u> 80 357	<u>95 192</u> 82 589	<u>92 890</u> 80 357	<u>89 897</u> 82 589	<u>93 389</u> 82 589
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>96 178</u> 87 535		<u>100 293</u> 87 535	<u>117 057</u> 108 925	<u>120 348</u> 108 925
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>97 984</u> 89 286		<u>102 098</u> 89 286	<u>122 673</u> 114 371	<u>125 965</u> 114 371
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>99 825</u> 91 071	<u>133 866</u> 120 089	<u>103 940</u> 91 071	<u>128 571</u> 120 089	<u>131 862</u> 120 089
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>99 825</u> 91 071	<u>133 866</u> 120 089	<u>103 940</u> 91 071	<u>128 571</u> 120 089	<u>131 862</u> 120 089
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>99 825</u> 91 071	<u>133 866</u> 120 089	<u>103 940</u> 91 071	<u>128 571</u> 120 089	<u>131 862</u> 120 089

8.04-08-2022

182

213-102.

					,	
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .				
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>108 609</u> 100 992	
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>111 733</u> 104 022	
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>114 952</u> 107 143	
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>118 267</u> 110 357	
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .				
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>210 102</u> 202 622	

213-104.

, , ,

					,	
213-104-0100	1598-96					
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243	
213-104-0200	474-90					

					,	
						.
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085	
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045	
213-104-0300	2694-78	3				
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725	
213-104-0400	2694-78	3				
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725	

213-2.
213-201.

					,	.	.	-	-	-	-	
213-201-0100	530-2012	3										
213-201-0101	100	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 867</u> 22 600	<u>25 941</u> 22 600	<u>24 940</u> 22 600	<u>26 423</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	
213-201-0102	125	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 867</u> 22 600	<u>25 941</u> 22 600	<u>24 940</u> 22 600	<u>26 423</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	
213-201-0103	150	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>27 867</u> 22 600	<u>25 941</u> 22 600	<u>24 940</u> 22 600	<u>26 423</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	

213-3.

, ,

					-	-	-	-	-	-	-
213-201-0100	530-2012	3									
213-201-0101	100	3	2	800	<u>27 905</u> 22 600	<u>28 599</u> 22 600	<u>27 626</u> 22 600	<u>26 904</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600
213-201-0102	125	3	2	800	<u>27 905</u> 22 600	<u>28 599</u> 22 600	<u>27 626</u> 22 600	<u>26 904</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600
213-201-0103	150	3	2	800	<u>27 905</u> 22 600	<u>28 599</u> 22 600	<u>27 626</u> 22 600	<u>26 904</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600

				,	-	-	-	-	-
213-201-0100	530-2012	3							
213-201-0101	100	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>26 158</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>24 589</u> 22 600	<u>25 700</u> 22 600
213-201-0102	125	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>26 158</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>24 589</u> 22 600	<u>25 700</u> 22 600
213-201-0103	150	3	2	800	<u>28 830</u> 22 600	<u>26 158</u> 22 600	<u>28 830</u> 22 600	<u>24 589</u> 22 600	<u>25 700</u> 22 600

213-301.

							-	-	-	-	
213-301-0100	31360-2007 ()	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	$\frac{31\,448}{29\,833}$	$\frac{34\,835}{28\,657}$	$\frac{32\,542}{28\,657}$	$\frac{31\,450}{28\,657}$	$\frac{33\,193}{28\,657}$	$\frac{33\,277}{27\,030}$	$\frac{33\,826}{29\,833}$
213-301-0200	21520-89 ()	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	$\frac{25\,775}{24\,107}$	$\frac{29\,936}{24\,107}$	$\frac{27\,906}{24\,107}$	$\frac{26\,851}{24\,107}$	$\frac{28\,413}{24\,107}$	$\frac{29\,936}{24\,107}$	$\frac{29\,936}{24\,107}$
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	$\frac{20\,453}{19\,248}$						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	$\frac{21\,289}{20\,211}$						
213-301-0300	()	3									
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	$\frac{22\,282}{21\,131}$						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	$\frac{22\,326}{21\,131}$						

					-	-	-	-	-	-	-
213-301-0100	31360-2007 ()	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>33 826</u> 29 833	<u>32 807</u> 29 833	<u>34 042</u> 28 657	<u>33 759</u> 28 657	<u>34 364</u> 27 030	<u>34 364</u> 27 030	<u>34 364</u> 27 030
213-301-0200	21520-89 ()	3									
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>29 936</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>29 175</u> 24 107	<u>28 921</u> 24 107	<u>30 950</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>30 950</u> 24 107
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700							
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800							
213-301-0300	()	3									
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460							
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660							

					-	-	-	-	-
213-301-0100	31360-2007 ()	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 297</u> 29 833	<u>32 854</u> 28 657	<u>33 599</u> 29 833	<u>30 725</u> 28 657	<u>31 893</u> 28 657
213-301-0200	21520-89 ()	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>29 936</u> 24 107	<u>28 109</u> 24 107	<u>29 936</u> 24 107	<u>26 201</u> 24 107	<u>27 135</u> 24 107
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660					

213-302.

							-	-	-	-	
213-302-0100	945-92	.									
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>557</u> 414	<u>536</u> 414	<u>492</u> 414	<u>470</u> 414	<u>503</u> 414	<u>557</u> 414	<u>533</u> 407
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>367</u> 282						
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>600</u> 455	<u>578</u> 455	<u>535</u> 455	<u>512</u> 455	<u>545</u> 455	<u>600</u> 455	<u>575</u> 447

213-304.

							-	-	-	-	
213-304-0100	945-92	.									
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>370</u> 281	<u>429</u> 304	<u>382</u> 304	<u>358</u> 304	<u>394</u> 304	<u>414</u> 281	<u>336</u> 259
213-304-0102	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>461</u> 370	<u>510</u> 382	<u>463</u> 382	<u>439</u> 382	<u>475</u> 382	<u>505</u> 370	<u>438</u> 357
213-304-0103	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>208</u> 165	<u>239</u> 179	<u>217</u> 179	<u>206</u> 179	<u>222</u> 179	<u>229</u> 165	<u>189</u> 152
213-304-0104	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>280</u> 208	<u>269</u> 208	<u>247</u> 208	<u>236</u> 208	<u>253</u> 208	<u>280</u> 208	<u>275</u> 211
213-304-0105	, 390 190 188 ,	.	2	31	<u>365</u> 241						

					-	-	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.									
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>536</u> 414	<u>547</u> 414	<u>519</u> 414	<u>514</u> 414	<u>557</u> 414	<u>557</u> 414	<u>557</u> 414
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1							
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>578</u> 455	<u>589</u> 455	<u>562</u> 455	<u>556</u> 455	<u>600</u> 455	<u>600</u> 455	<u>600</u> 455

					-	-	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.									
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>383</u> 281	<u>378</u> 281	<u>411</u> 304	<u>406</u> 304	<u>429</u> 281	<u>417</u> 281	<u>429</u> 281
213-304-0102	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>474</u> 370	<u>469</u> 370	<u>492</u> 382	<u>487</u> 382	<u>520</u> 370	<u>508</u> 370	<u>520</u> 370
213-304-0103	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>214</u> 165	<u>212</u> 165	<u>231</u> 179	<u>228</u> 179	<u>236</u> 165	<u>231</u> 165	<u>236</u> 165
213-304-0104	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>269</u> 208	<u>275</u> 208	<u>261</u> 208	<u>258</u> 208	<u>280</u> 208	<u>280</u> 208	<u>280</u> 208
213-304-0105	, 390 190 188 ,	.	2	31		<u>352</u> 220					

					-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.							
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>557</u> 414	<u>497</u> 414	<u>557</u> 414	<u>456</u> 414	<u>476</u> 414
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1					
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>600</u> 455	<u>539</u> 455	<u>600</u> 455	<u>498</u> 455	<u>518</u> 455

					-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.							
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>378</u> 281	<u>387</u> 304	<u>392</u> 281	<u>344</u> 304	<u>365</u> 304
213-304-0102	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>470</u> 370	<u>468</u> 382	<u>483</u> 370	<u>425</u> 382	<u>446</u> 382
213-304-0103	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>212</u> 165	<u>219</u> 179	<u>219</u> 165	<u>199</u> 179	<u>209</u> 179
213-304-0104	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>280</u> 208	<u>250</u> 208	<u>280</u> 208	<u>229</u> 208	<u>239</u> 208
213-304-0105	, 390 190 188 ,	.	2	31	<u>341</u> 220		<u>369</u> 220		

				,	.		-	-	-	-	
213-304-0106	, 390 190 188	.	2	31	$\frac{454}{328}$						

213-305.

				,	.		-	-	-	-	
213-305-0100	945-92	.									
213-305-0102	188 , 50 390 190	.	2	9	$\frac{427}{350}$	$\frac{416}{350}$	$\frac{394}{350}$	$\frac{382}{350}$	$\frac{399}{350}$	$\frac{427}{350}$	$\frac{408}{341}$

213-306.

				,	.		-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2									
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\,842}{2\,716}$	$\frac{2\,833}{2\,716}$	$\frac{2\,814}{2\,716}$	$\frac{2\,805}{2\,716}$	$\frac{2\,819}{2\,716}$	$\frac{2\,842}{2\,716}$	$\frac{2\,833}{2\,716}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,847}{2\,716}$	$\frac{2\,837}{2\,716}$	$\frac{2\,817}{2\,716}$	$\frac{2\,807}{2\,716}$	$\frac{2\,822}{2\,716}$	$\frac{2\,847}{2\,716}$	$\frac{2\,837}{2\,716}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{3\,208}{3\,081}$						
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{3\,370}{3\,234}$						

				,	-	-	-	-	-	-	-
213-304-0106	, 390 190 188	.	2	31		<u>433</u> 300					

				,	-	-	-	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	.									
213-305-0102	, 390 190 188 , 50	.	2	9	<u>416</u> 350	<u>421</u> 350	<u>408</u> 350	<u>405</u> 350	<u>427</u> 350	<u>427</u> 350	<u>427</u> 350

				,	-	-	-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2									
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 837</u> 2 716	<u>2 826</u> 2 716	<u>2 824</u> 2 716	<u>2 842</u> 2 716	<u>2 842</u> 2 716	<u>2 842</u> 2 716	<u>2 842</u> 2 716
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>2 843</u> 2 716	<u>2 830</u> 2 716	<u>2 827</u> 2 716	<u>2 847</u> 2 716	<u>2 847</u> 2 716	<u>2 847</u> 2 716	<u>2 847</u> 2 716
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7							
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6							

				,	-	-	-	-	-
213-304-0106	, 390 190 188	.	2	31	<u>423</u> 300		<u>451</u> 300		

				,	-	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	.							
213-305-0102	188 , 50 390 190	.	2	9	<u>427</u> 350	<u>396</u> 350	<u>427</u> 350	<u>375</u> 350	<u>385</u> 350

				,	-	-	-	-	
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 816</u> 2 716	<u>2 842</u> 2 716	<u>2 799</u> 2 716	<u>2 807</u> 2 716	
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>2 819</u> 2 716	<u>2 847</u> 2 716	<u>2 800</u> 2 716	<u>2 810</u> 2 716	<u>2 860</u> 2 750
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7					
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6					

							-	-	-	-	-
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{3\,730}{3\,561}$						
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{4\,196}{4\,013}$						
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{3\,814}{3\,632}$						
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,652}{3\,505}$	$\frac{3\,643}{3\,505}$	$\frac{3\,625}{3\,505}$	$\frac{3\,615}{3\,505}$	$\frac{3\,629}{3\,505}$	$\frac{3\,652}{3\,505}$	$\frac{3\,643}{3\,505}$
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	$\frac{3\,658}{3\,505}$	$\frac{3\,648}{3\,505}$	$\frac{3\,627}{3\,505}$	$\frac{3\,617}{3\,505}$	$\frac{3\,632}{3\,505}$	$\frac{3\,658}{3\,505}$	$\frac{3\,648}{3\,505}$
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	$\frac{3\,628}{3\,492}$						
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6	$\frac{3\,811}{3\,667}$						
213-306-0112	90 ,	2	1	16	$\frac{4\,212}{4\,034}$						
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9	$\frac{4\,449}{4\,260}$						
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8	$\frac{5\,764}{5\,544}$						

213-307.

							-	-	-	-	
213-307-0100	13015-2012	3									

				,	-	-	-	-	
213-306-0105	90 ,	2	1	16					
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8					
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,627}{3\,505}$	$\frac{3\,652}{3\,505}$	$\frac{3\,609}{3\,505}$	$\frac{3\,618}{3\,505}$	
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	$\frac{3\,629}{3\,505}$	$\frac{3\,658}{3\,505}$	$\frac{3\,611}{3\,505}$	$\frac{3\,620}{3\,505}$	$\frac{3\,675}{3\,549}$
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7					
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6					
213-306-0112	90 ,	2	1	16					
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8					

				,	-	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3							

				,	.	.	-	-	-	-	
213-307-0101		3	1	2400	<u>55 499</u> 39 682	<u>53 036</u> 39 682	<u>48 110</u> 39 682	<u>45 549</u> 39 682	<u>49 342</u> 39 682	<u>55 499</u> 39 682	<u>53 057</u> 38 769
213-307-0102		3	1	2400	<u>63 358</u> 47 340	<u>60 895</u> 47 340	<u>55 969</u> 47 340	<u>53 408</u> 47 340	<u>57 201</u> 47 340	<u>63 358</u> 47 340	<u>61 146</u> 46 699

213-309.

				,	.	.	-	-	-	-	
213-309-0100	19222-84	3									
213-309-0103	1,0	3	1	450	<u>31 022</u> 30 098						
213-309-0200	19222-84	3									
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>44 543</u> 42 857	<u>47 372</u> 43 393	<u>46 081</u> 43 393	<u>45 480</u> 43 393	<u>46 392</u> 43 393	<u>47 216</u> 43 393	<u>46 127</u> 43 393

22.**221.****221-1.****221-101.**

				,	.	.	-	-	-	-	
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--

				,	-	-	-	-	-	-	-
213-307-0101		3	1	2400	<u>53 036</u> 39 682	<u>54 317</u> 39 682	<u>51 189</u> 39 682	<u>50 573</u> 39 682	<u>55 499</u> 39 682	<u>55 499</u> 39 682	<u>55 499</u> 39 682
213-307-0102		3	1	2400	<u>60 895</u> 47 340	<u>62 176</u> 47 340	<u>59 048</u> 47 340	<u>58 432</u> 47 340	<u>63 358</u> 47 340	<u>63 358</u> 47 340	<u>63 358</u> 47 340

				,	-	-	-	-	-	-	-
213-309-0100	19222-84	3									
213-309-0103	1,0	3	1	450							
213-309-0200	19222-84	3									
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>46 127</u> 43 393	<u>45 567</u> 43 393	<u>46 905</u> 43 393	<u>46 750</u> 43 393	<u>48 591</u> 43 393	<u>48 069</u> 43 393	<u>48 741</u> 43 393

				,	-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-	-	-
213-307-0101		3	1	2400	<u>55 499</u> 39 682	<u>48 603</u> 39 682	<u>55 499</u> 39 682	<u>43 973</u> 39 682	<u>46 239</u> 39 682
213-307-0102		3	1	2400	<u>63 358</u> 47 340	<u>56 462</u> 47 340	<u>63 358</u> 47 340	<u>51 831</u> 47 340	<u>54 097</u> 47 340

				,	-	-	-	-	-
213-309-0100	19222-84	3							
213-309-0103	1,0	3	1	450					
213-309-0200	19222-84	3							
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>45 287</u> 43 393	<u>46 252</u> 43 393	<u>46 003</u> 43 393	<u>45 082</u> 43 393	<u>45 654</u> 43 393

				,	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					,	.	.	-	-	-	-	
221-101-0100	19804-2012											
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	<u>7 071</u> 6 782	<u>7 673</u> 6 476	<u>7 200</u> 6 476	<u>7 019</u> 6 476	<u>7 344</u> 6 476	<u>7 988</u> 6 782	<u>7 624</u> 6 782	
221-101-0104	19804-2012 350		1	311	<u>8 240</u> 7 798	<u>10 162</u> 7 798	<u>9 553</u> 7 798	<u>10 847</u> 7 798	<u>9 857</u> 7 798	<u>9 461</u> 7 798	<u>8 906</u> 7 798	
221-101-0105	19804-2012 400		1	400		<u>15 011</u> 12 893	<u>14 181</u> 12 893	<u>13 864</u> 12 893	<u>14 434</u> 12 893			

221-102.

					,	.	.	-	-	-	-	
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>47 848</u> 45 091	<u>64 872</u> 52 308	<u>59 827</u> 52 308	<u>57 897</u> 52 308	<u>61 365</u> 52 308	<u>57 631</u> 45 091	<u>53 754</u> 45 091	

221-103.

					,	.	.	-	-	-	-	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--

				,	-	-	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012										
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	<u>7 538</u> 6 782	<u>7 348</u> 6 782	<u>7 540</u> 6 476	<u>7 482</u> 6 476	<u>7 424</u> 6 698	<u>8 275</u> 6 782	<u>8 967</u> 6 782
221-101-0104	19804-2012 350		1	311	<u>8 906</u> 7 798	<u>8 620</u> 7 798	<u>10 314</u> 7 798	<u>10 923</u> 7 798	<u>10 162</u> 7 798	<u>9 857</u> 7 798	<u>10 847</u> 7 798
221-101-0105	19804-2012 400		1	400			<u>14 778</u> 12 893	<u>14 677</u> 12 893			

				,	-	-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3									
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>52 831</u> 45 091	<u>50 801</u> 45 091	<u>63 457</u> 52 308	<u>62 842</u> 52 308	<u>59 371</u> 44 877	<u>60 695</u> 45 091	<u>68 078</u> 45 091

				,	-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	<u>7 244</u> 6 782	<u>7 292</u> 6 476	<u>7 463</u> 6 782	<u>6 851</u> 6 476	<u>7 064</u> 6 476
221-101-0104	19804-2012 350		1	311	<u>8 478</u> 7 798	<u>10 847</u> 7 798	<u>8 842</u> 7 798	<u>10 543</u> 7 798	<u>9 781</u> 7 798
221-101-0105	19804-2012 400		1	400		<u>14 343</u> 12 893		<u>13 569</u> 12 893	<u>13 943</u> 12 893

					-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>49 693</u> 45 091	<u>60 811</u> 52 308	<u>52 032</u> 45 091	<u>56 103</u> 52 308	<u>58 379</u> 52 308

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

							-	-	-	-	
221-103-0200	28737-90	3									
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>131 174</u> 109 831	<u>123 533</u> 109 831	<u>118 298</u> 109 831	<u>116 297</u> 109 831	<u>119 894</u> 109 831	<u>128 519</u> 109 831	<u>126 233</u> 109 831
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>131 115</u> 109 832	<u>123 494</u> 109 832	<u>118 277</u> 109 832	<u>116 281</u> 109 832	<u>119 867</u> 109 832	<u>128 467</u> 109 832	<u>126 189</u> 109 832

221-104.

							-	-	-	-	
221-104-0100	956-93										
221-104-0101	956-93 1,5 / 2	3	1	2453	<u>79 993</u> 76 837	<u>92 726</u> 76 837	<u>90 759</u> 76 837	<u>100 592</u> 76 837	<u>97 410</u> 76 837	<u>89 861</u> 76 837	<u>85 951</u> 76 837
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2454	<u>111 280</u> 90 840	<u>102 784</u> 89 664	<u>97 693</u> 89 664	<u>95 746</u> 89 664	<u>99 245</u> 89 664	<u>108 697</u> 90 840	<u>106 474</u> 90 840

222.**222-1.**

					-	-	-	-	-	-	-
221-103-0200	28737-90	3									
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>124 998</u> 109 831	<u>126 851</u> 109 831	<u>122 064</u> 109 831	<u>121 426</u> 109 831	<u>137 721</u> 109 831	<u>133 645</u> 109 831	<u>139 512</u> 109 831
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>124 958</u> 109 832	<u>126 805</u> 109 832	<u>122 031</u> 109 832	<u>121 394</u> 109 832	<u>137 641</u> 109 832	<u>133 577</u> 109 832	<u>139 426</u> 109 832

					-	-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93										
221-104-0101	956-93 1,5 ' / 2	3	1	2453	<u>85 020</u> 76 837	<u>82 972</u> 76 837	<u>101 313</u> 76 837	<u>105 696</u> 76 837	<u>95 275</u> 76 837	<u>92 952</u> 76 837	<u>100 399</u> 76 837
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2454	<u>105 273</u> 90 840	<u>107 075</u> 90 840	<u>101 356</u> 89 664	<u>100 736</u> 89 664	<u>117 648</u> 90 840	<u>113 683</u> 90 840	<u>119 390</u> 90 840

					-	-	-	-	-
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>131 607</u> 109 831	<u>119 320</u> 109 831	<u>133 151</u> 109 831	<u>114 435</u> 109 831	<u>116 797</u> 109 831
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>131 546</u> 109 832	<u>119 295</u> 109 832	<u>133 085</u> 109 832	<u>114 426</u> 109 832	<u>116 780</u> 109 832

					-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93								
221-104-0101	956-93 1,5 ' / 2	3	1	2453	<u>81 855</u> 76 837	<u>104 015</u> 76 837	<u>84 214</u> 76 837	<u>97 049</u> 76 837	<u>92 546</u> 76 837
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2454	<u>111 700</u> 90 840	<u>98 687</u> 89 664	<u>113 202</u> 90 840	<u>93 936</u> 89 664	<u>96 233</u> 89 664

222-101.

							-	-	-	-	
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>137 994</u> 134 120	<u>154 252</u> 140 361	<u>149 093</u> 140 361	<u>147 120</u> 140 361	<u>150 666</u> 140 361	<u>147 999</u> 134 120	<u>144 035</u> 134 120
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>82 907</u> 78 870	<u>94 162</u> 75 095	<u>87 136</u> 75 095	<u>83 272</u> 75 095	<u>88 892</u> 75 095	<u>94 607</u> 70 420	<u>82 367</u> 70 420
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>91 898</u> 87 685	<u>101 711</u> 82 496	<u>94 685</u> 82 496	<u>90 821</u> 82 496	<u>96 441</u> 82 496	<u>102 634</u> 78 290	<u>90 394</u> 78 290
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>69 045</u> 66 378	<u>74 336</u> 63 498	<u>70 509</u> 63 498	<u>68 404</u> 63 498	<u>71 465</u> 63 498	<u>72 859</u> 59 266	<u>66 192</u> 59 266
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>70 803</u> 68 101	<u>75 795</u> 64 928	<u>71 968</u> 64 928	<u>69 863</u> 64 928	<u>72 924</u> 64 928	<u>74 429</u> 60 805	<u>67 761</u> 60 805
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>85 579</u> 81 490	<u>96 350</u> 77 241	<u>89 325</u> 77 241	<u>85 460</u> 77 241	<u>91 081</u> 77 241	<u>96 993</u> 72 759	<u>84 753</u> 72 759

					-	-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>143 091</u> 134 120	<u>141 015</u> 134 120	<u>152 805</u> 140 361	<u>152 176</u> 140 361	<u>153 488</u> 134 120	<u>151 132</u> 134 120	<u>158 683</u> 134 120
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>82 367</u> 70 420	<u>78 980</u> 70 420	<u>91 527</u> 75 095	<u>90 649</u> 75 095	<u>96 569</u> 70 420	<u>93 157</u> 70 420	<u>104 247</u> 70 420
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>90 394</u> 78 290	<u>87 007</u> 78 290	<u>99 076</u> 82 496	<u>98 198</u> 82 496	<u>104 597</u> 78 290	<u>101 184</u> 78 290	<u>112 275</u> 78 290
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>66 192</u> 59 266	<u>64 347</u> 59 266	<u>72 901</u> 63 498	<u>72 422</u> 63 498	<u>73 928</u> 59 266	<u>72 069</u> 59 266	<u>78 111</u> 59 266
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>67 761</u> 60 805	<u>65 916</u> 60 805	<u>74 359</u> 64 928	<u>73 881</u> 64 928	<u>75 498</u> 60 805	<u>73 639</u> 60 805	<u>79 680</u> 60 805
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>84 753</u> 72 759	<u>81 365</u> 72 759	<u>93 716</u> 77 241	<u>92 837</u> 77 241	<u>98 955</u> 72 759	<u>95 542</u> 72 759	<u>106 633</u> 72 759

					-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>139 882</u> 134 120	<u>150 100</u> 140 361	<u>142 273</u> 134 120	<u>145 285</u> 140 361	<u>147 613</u> 140 361
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>77 349</u> 70 420	<u>87 926</u> 75 095	<u>81 363</u> 70 420	<u>81 013</u> 75 095	<u>84 607</u> 75 095
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>85 376</u> 78 290	<u>95 475</u> 82 496	<u>89 391</u> 78 290	<u>88 562</u> 82 496	<u>92 155</u> 82 496
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>63 459</u> 59 266	<u>70 939</u> 63 498	<u>65 645</u> 59 266	<u>67 174</u> 63 498	<u>69 131</u> 63 498
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>65 028</u> 60 805	<u>72 398</u> 64 928	<u>67 215</u> 60 805	<u>68 633</u> 64 928	<u>70 590</u> 64 928
222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>79 734</u> 72 759	<u>90 115</u> 77 241	<u>83 749</u> 72 759	<u>83 202</u> 77 241	<u>86 795</u> 77 241

							-	-	-	-	
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>94 167</u> 89 909	<u>103 588</u> 84 337	<u>96 562</u> 84 337	<u>92 698</u> 84 337	<u>98 319</u> 84 337	<u>104 660</u> 80 276	<u>92 420</u> 80 276
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>73 450</u> 70 687	<u>78 223</u> 67 239	<u>74 367</u> 67 239	<u>72 246</u> 67 239	<u>75 331</u> 67 239	<u>76 876</u> 63 113	<u>70 159</u> 63 113
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>70 969</u> 68 264	<u>75 872</u> 65 004	<u>72 045</u> 65 004	<u>69 940</u> 65 004	<u>73 002</u> 65 004	<u>74 577</u> 60 950	<u>67 910</u> 60 950
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>83 524</u> 79 485	<u>93 987</u> 74 994	<u>86 990</u> 74 994	<u>83 141</u> 74 994	<u>88 739</u> 74 994	<u>95 074</u> 70 969	<u>82 884</u> 70 969
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>68 439</u> 65 686	<u>74 292</u> 62 755	<u>70 179</u> 62 755	<u>67 917</u> 62 755	<u>71 208</u> 62 755	<u>73 155</u> 58 648	<u>65 990</u> 58 648

					-	-	-	-	-	-	-
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>92 420</u> 80 276	<u>89 033</u> 80 276	<u>100 953</u> 84 337	<u>100 075</u> 84 337	<u>106 623</u> 80 276	<u>103 210</u> 80 276	<u>114 301</u> 80 276
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>70 159</u> 63 113	<u>68 300</u> 63 113	<u>76 777</u> 67 239	<u>76 295</u> 67 239	<u>77 953</u> 63 113	<u>76 080</u> 63 113	<u>82 166</u> 63 113
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>67 910</u> 60 950	<u>66 065</u> 60 950	<u>74 437</u> 65 004	<u>73 959</u> 65 004	<u>75 646</u> 60 950	<u>73 787</u> 60 950	<u>79 828</u> 60 950
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>82 884</u> 70 969	<u>79 511</u> 70 969	<u>91 363</u> 74 994	<u>90 488</u> 74 994	<u>97 029</u> 70 969	<u>93 630</u> 70 969	<u>104 675</u> 70 969
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>65 990</u> 58 648	<u>64 007</u> 58 648	<u>72 750</u> 62 755	<u>72 236</u> 62 755	<u>74 303</u> 58 648	<u>72 306</u> 58 648	<u>78 798</u> 58 648

					-	-	-	-	-
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>87 402</u> 80 276	<u>97 353</u> 84 337	<u>91 417</u> 80 276	<u>90 440</u> 84 337	<u>94 033</u> 84 337
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>67 405</u> 63 113	<u>74 801</u> 67 239	<u>69 608</u> 63 113	<u>71 007</u> 67 239	<u>72 979</u> 67 239
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>65 176</u> 60 950	<u>72 476</u> 65 004	<u>67 363</u> 60 950	<u>68 710</u> 65 004	<u>70 667</u> 65 004
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>77 886</u> 70 969	<u>87 777</u> 74 994	<u>81 885</u> 70 969	<u>80 892</u> 74 994	<u>84 471</u> 74 994
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>63 052</u> 58 648	<u>70 642</u> 62 755	<u>65 403</u> 58 648	<u>66 596</u> 62 755	<u>68 699</u> 62 755

							-	-	-	-	
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>74 477</u> 71 546	<u>80 147</u> 68 075	<u>75 863</u> 68 075	<u>73 506</u> 68 075	<u>76 934</u> 68 075	<u>79 048</u> 63 881	<u>71 584</u> 63 881
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>133 930</u> 128 785	<u>146 060</u> 125 206	<u>138 720</u> 125 206	<u>134 684</u> 125 206	<u>140 555</u> 125 206	<u>141 083</u> 114 987	<u>128 296</u> 114 987

222-102.

							-	-	-	-	
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>206 232</u> 201 537	<u>183 315</u> 169 016	<u>178 128</u> 169 016	<u>176 145</u> 169 016	<u>179 710</u> 169 016	<u>216 289</u> 201 537	<u>212 304</u> 201 537
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>137 698</u> 133 868	<u>118 527</u> 105 282	<u>113 463</u> 105 282	<u>111 526</u> 105 282	<u>115 007</u> 105 282	<u>147 517</u> 133 868	<u>143 627</u> 133 868
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>132 202</u> 128 384	<u>121 885</u> 108 314	<u>116 698</u> 108 314	<u>114 714</u> 108 314	<u>118 279</u> 108 314	<u>142 259</u> 128 384	<u>138 274</u> 128 384

					-	-	-	-	-	-	-
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>71 584</u> 63 881	<u>69 519</u> 63 881	<u>78 540</u> 68 075	<u>78 005</u> 68 075	<u>80 244</u> 63 881	<u>78 163</u> 63 881	<u>84 926</u> 63 881
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>128 296</u> 114 987	<u>124 757</u> 114 987	<u>143 308</u> 125 206	<u>142 390</u> 125 206	<u>143 133</u> 114 987	<u>139 568</u> 114 987	<u>151 155</u> 114 987

					-	-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>211 355</u> 201 537	<u>209 268</u> 201 537	<u>181 860</u> 169 016	<u>181 228</u> 169 016	<u>216 712</u> 200 372	<u>219 439</u> 201 537	<u>227 029</u> 201 537
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>142 700</u> 133 868	<u>140 662</u> 133 868	<u>117 106</u> 105 282	<u>116 489</u> 105 282	<u>146 654</u> 132 886	<u>150 593</u> 133 868	<u>158 004</u> 133 868
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>137 325</u> 128 384	<u>135 238</u> 128 384	<u>120 430</u> 108 314	<u>119 797</u> 108 314	<u>143 593</u> 127 796	<u>145 409</u> 128 384	<u>152 999</u> 128 384

					-	-	-	-	-
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>68 524</u> 63 881	<u>76 344</u> 68 075	<u>70 972</u> 63 881	<u>72 129</u> 68 075	<u>74 320</u> 68 075
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>123 053</u> 114 987	<u>139 546</u> 125 206	<u>127 248</u> 114 987	<u>132 324</u> 125 206	<u>136 078</u> 125 206

					-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>208 129</u> 201 537	<u>179 140</u> 169 016	<u>210 533</u> 201 537	<u>174 301</u> 169 016	<u>176 641</u> 169 016
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>139 551</u> 133 868	<u>114 451</u> 105 282	<u>141 897</u> 133 868	<u>109 725</u> 105 282	<u>112 010</u> 105 282
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>134 099</u> 128 384	<u>117 710</u> 108 314	<u>136 503</u> 128 384	<u>112 870</u> 108 314	<u>115 210</u> 108 314

					-	-	-	-	-	-	-
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>150 372</u> 141 285	<u>148 287</u> 141 285	<u>119 892</u> 107 795	<u>119 260</u> 107 795	<u>153 308</u> 140 247	<u>158 446</u> 141 285	<u>166 027</u> 141 285
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>161 244</u> 152 007	<u>159 153</u> 152 007	<u>125 458</u> 113 266	<u>124 824</u> 113 266	<u>164 048</u> 150 829	<u>169 340</u> 152 007	<u>176 942</u> 152 007
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>190 940</u> 181 360	<u>188 852</u> 181 360	<u>178 379</u> 165 572	<u>177 746</u> 165 572	<u>192 516</u> 179 682	<u>199 026</u> 181 360	<u>206 619</u> 181 360
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>159 244</u> 150 029	<u>157 153</u> 150 029	<u>143 810</u> 131 396	<u>143 176</u> 131 396	<u>161 891</u> 148 693	<u>167 344</u> 150 029	<u>174 949</u> 150 029
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>180 951</u> 171 543	<u>178 878</u> 171 543	<u>160 464</u> 147 947	<u>159 836</u> 147 947	<u>186 821</u> 170 608	<u>188 980</u> 171 543	<u>196 518</u> 171 543
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>159 412</u> 150 215	<u>157 326</u> 150 215	<u>157 539</u> 144 992	<u>156 907</u> 144 992	<u>169 855</u> 150 215	<u>167 489</u> 150 215	<u>175 072</u> 150 215

					-	-	-	-	-	-	-
222-104-0100	18980-2015	3									

					-	-	-	-	-
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>147 150</u> 141 285	<u>117 175</u> 107 795	<u>149 551</u> 141 285	<u>112 341</u> 107 795	<u>114 679</u> 107 795
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>158 013</u> 152 007	<u>122 734</u> 113 266	<u>160 420</u> 152 007	<u>117 886</u> 113 266	<u>120 230</u> 113 266
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>187 713</u> 181 360	<u>175 658</u> 165 572	<u>190 117</u> 181 360	<u>170 816</u> 165 572	<u>173 157</u> 165 572
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>156 012</u> 150 029	<u>141 085</u> 131 396	<u>158 420</u> 150 029	<u>136 235</u> 131 396	<u>138 580</u> 131 396
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>177 747</u> 171 543	<u>157 763</u> 147 947	<u>180 135</u> 171 543	<u>152 956</u> 147 947	<u>155 281</u> 147 947
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>156 188</u> 150 215	<u>154 821</u> 144 992	<u>158 590</u> 150 215	<u>149 985</u> 144 992	<u>152 323</u> 144 992

					-	-	-	-	-
222-104-0100	18980-2015	3							

							-	-	-	-	
222-104-0101	40 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>72 591</u> 68 918	<u>88 044</u> 68 918	<u>83 148</u> 68 918	<u>93 552</u> 68 918	<u>85 596</u> 68 918	<u>82 409</u> 68 918	<u>77 946</u> 68 918
222-104-0102	45 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>76 975</u> 73 216	<u>92 428</u> 73 216	<u>87 532</u> 73 216	<u>97 936</u> 73 216	<u>89 980</u> 73 216	<u>86 792</u> 73 216	<u>82 330</u> 73 216
222-104-0103	50 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>75 476</u> 71 746	<u>90 929</u> 71 746	<u>86 033</u> 71 746	<u>96 437</u> 71 746	<u>88 481</u> 71 746	<u>85 294</u> 71 746	<u>80 831</u> 71 746
222-104-0104	60 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>81 715</u> 77 863	<u>97 168</u> 77 863	<u>92 272</u> 77 863	<u>102 676</u> 77 863	<u>94 720</u> 77 863	<u>91 532</u> 77 863	<u>87 070</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012	3									
222-104-0305	450 4 / 13015-2012	3	1	2491	<u>135 765</u> 114 570	<u>126 149</u> 112 572	<u>120 981</u> 112 572	<u>119 005</u> 112 572	<u>122 556</u> 112 572	<u>133 142</u> 114 570	<u>130 886</u> 114 570
222-104-0306	450 4,5 / 13015-2012	3	1	2476	<u>167 382</u> 145 679	<u>159 579</u> 145 679	<u>154 443</u> 145 679	<u>152 478</u> 145 679	<u>156 009</u> 145 679	<u>164 776</u> 145 679	<u>162 533</u> 145 679
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>164 675</u> 142 898	<u>156 849</u> 142 898	<u>151 677</u> 142 898	<u>149 699</u> 142 898	<u>153 254</u> 142 898	<u>162 050</u> 142 898	<u>159 792</u> 142 898

					-	-	-	-	-	-	-
222-104-0101	40 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>77 946</u> 68 918	<u>75 651</u> 68 918	<u>89 268</u> 68 918	<u>94 164</u> 68 918	<u>88 044</u> 68 918	<u>85 596</u> 68 918	<u>93 552</u> 68 918
222-104-0102	45 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>82 330</u> 73 216	<u>80 035</u> 73 216	<u>93 652</u> 73 216	<u>98 548</u> 73 216	<u>92 428</u> 73 216	<u>89 980</u> 73 216	<u>97 936</u> 73 216
222-104-0103	50 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>80 831</u> 71 746	<u>78 536</u> 71 746	<u>92 153</u> 71 746	<u>97 049</u> 71 746	<u>90 929</u> 71 746	<u>88 481</u> 71 746	<u>96 437</u> 71 746
222-104-0104	60 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>87 070</u> 77 863	<u>84 775</u> 77 863	<u>98 392</u> 77 863	<u>103 288</u> 77 863	<u>97 168</u> 77 863	<u>94 720</u> 77 863	<u>102 676</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012	3									
222-104-0305	450 4 / 13015-2012	3	1	2491	<u>129 667</u> 114 570	<u>131 496</u> 114 570	<u>124 699</u> 112 572	<u>124 069</u> 112 572	<u>142 228</u> 114 570	<u>138 204</u> 114 570	<u>143 997</u> 114 570
222-104-0306	450 4,5 / 13015-2012	3	1	2476	<u>161 321</u> 145 679	<u>163 139</u> 145 679	<u>158 139</u> 145 679	<u>157 512</u> 145 679	<u>173 807</u> 145 679	<u>169 806</u> 145 679	<u>175 565</u> 145 679
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>158 572</u> 142 898	<u>160 403</u> 142 898	<u>155 398</u> 142 898	<u>154 767</u> 142 898	<u>171 144</u> 142 898	<u>167 116</u> 142 898	<u>172 914</u> 142 898

					-	-	-	-	-
222-104-0101	40 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>76 008</u> 68 918	<u>93 552</u> 68 918	<u>77 436</u> 68 918	<u>91 104</u> 68 918	<u>84 984</u> 68 918
222-104-0102	45 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>80 392</u> 73 216	<u>97 936</u> 73 216	<u>81 820</u> 73 216	<u>95 488</u> 73 216	<u>89 368</u> 73 216
222-104-0103	50 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>78 893</u> 71 746	<u>96 437</u> 71 746	<u>80 321</u> 71 746	<u>93 989</u> 71 746	<u>87 869</u> 71 746
222-104-0104	60 / 18980-2015 30	3	1	2500	<u>85 132</u> 77 863	<u>102 676</u> 77 863	<u>86 560</u> 77 863	<u>100 228</u> 77 863	<u>94 108</u> 77 863
222-104-0300	13015-2012	3							
222-104-0305	450 4 / 13015-2012	3	1	2491	<u>136 191</u> 114 570	<u>121 989</u> 112 572	<u>137 716</u> 114 570	<u>117 167</u> 112 572	<u>119 499</u> 112 572
222-104-0306	450 4,5 / 13015-2012	3	1	2476	<u>167 806</u> 145 679	<u>155 445</u> 145 679	<u>169 322</u> 145 679	<u>150 652</u> 145 679	<u>152 969</u> 145 679
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>165 102</u> 142 898	<u>152 686</u> 142 898	<u>166 628</u> 142 898	<u>147 860</u> 142 898	<u>150 193</u> 142 898

							-	-	-	-	
222-104-0309	450 7 / 13015-2012	3	1	2494	<u>169 143</u> 147 272	<u>161 280</u> 147 272	<u>156 106</u> 147 272	<u>154 127</u> 147 272	<u>157 683</u> 147 272	<u>166 518</u> 147 272	<u>164 259</u> 147 272
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>197 198</u> 174 821	<u>189 131</u> 174 821	<u>183 969</u> 174 821	<u>181 995</u> 174 821	<u>185 543</u> 174 821	<u>194 579</u> 174 821	<u>192 326</u> 174 821

222-2.
222-202.

							-	-	-	-	
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>229 460</u> 224 462	<u>192 605</u> 178 051	<u>187 357</u> 178 051	<u>185 349</u> 178 051	<u>188 957</u> 178 051	<u>239 637</u> 224 462	<u>235 605</u> 224 462

222-203.

					,	.	-		-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.											
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>5 260</u> 5 153	<u>5 461</u> 5 153	<u>5 382</u> 5 153	<u>5 363</u> 5 153	<u>5 321</u> 5 153	<u>5 572</u> 5 153	<u>5 524</u> 5 153	<u>5 676</u> 5 153	

					-	-	-	-	-	-	-
222-104-0309	450 7 / 13015-2012	3	1	2494	<u>163 038</u> 147 272	<u>164 870</u> 147 272	<u>159 829</u> 147 272	<u>159 198</u> 147 272	<u>175 615</u> 147 272	<u>171 586</u> 147 272	<u>177 386</u> 147 272
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>191 108</u> 174 821	<u>192 935</u> 174 821	<u>187 683</u> 174 821	<u>187 053</u> 174 821	<u>203 654</u> 174 821	<u>199 635</u> 174 821	<u>205 421</u> 174 821

					-	-	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>234 645</u> 224 462	<u>232 532</u> 224 462	<u>191 133</u> 178 051	<u>190 493</u> 178 051	<u>245 222</u> 224 462	<u>242 825</u> 224 462	<u>250 506</u> 224 462

					-	-		-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>5 298</u> 5 153	<u>5 346</u> 5 153				

					-	-	-	-	-
222-104-0309	450 7 / 13015-2012	3	1	2494	<u>169 571</u> 147 272	<u>157 115</u> 147 272	<u>171 097</u> 147 272	<u>152 287</u> 147 272	<u>154 622</u> 147 272
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>197 625</u> 174 821	<u>184 976</u> 174 821	<u>199 147</u> 174 821	<u>180 159</u> 174 821	<u>182 488</u> 174 821

					-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>231 380</u> 224 462	<u>188 381</u> 178 051	<u>233 813</u> 224 462	<u>183 483</u> 178 051	<u>185 851</u> 178 051

					-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.							
222-203-0101	4.4	.	1	50					

						-		-	-	-	-	-
222-203-0102	5.2	.	1	45	$\frac{12\,962}{12\,480}$	$\frac{12\,928}{12\,441}$	$\frac{11\,869}{11\,467}$	$\frac{11\,857}{11\,467}$	$\frac{11\,833}{11\,467}$			
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	$\frac{6\,100}{5\,967}$	$\frac{6\,371}{5\,967}$	$\frac{6\,264}{5\,967}$	$\frac{6\,238}{5\,967}$	$\frac{6\,182}{5\,967}$	$\frac{6\,520}{5\,967}$	$\frac{6\,456}{5\,967}$	$\frac{6\,661}{5\,967}$
222-203-0300	9561-2016	2										
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300	$\frac{13\,406}{10\,911}$							
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	$\frac{13\,535}{11\,121}$	$\frac{13\,182}{11\,121}$	$\frac{12\,947}{11\,121}$	$\frac{12\,741}{11\,121}$	$\frac{13\,020}{11\,121}$	$\frac{14\,345}{11\,121}$	$\frac{13\,830}{11\,121}$	$\frac{14\,566}{11\,121}$
222-203-0400	9561-2016	2										
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	$\frac{10\,920}{9\,835}$							
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	$\frac{12\,756}{12\,322}$	$\frac{14\,019}{12\,322}$	$\frac{13\,519}{12\,322}$	$\frac{13\,400}{12\,322}$	$\frac{13\,137}{12\,322}$	$\frac{14\,254}{12\,273}$	$\frac{14\,415}{12\,322}$	$\frac{15\,368}{12\,322}$

222-3.

, ,

					-	-		-	-	-
222-203-0102	5.2	.	1	45	$\frac{11\,837}{11\,467}$	$\frac{11\,886}{11\,467}$				
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	$\frac{6\,151}{5\,967}$	$\frac{6\,216}{5\,967}$				
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0302	6 9561-2016	2	1	300						
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{13\,609}{11\,121}$	$\frac{13\,609}{11\,121}$	$\frac{12\,741}{11\,120}$	$\frac{12\,112}{11\,120}$	$\frac{11\,872}{11\,120}$	$\frac{12\,304}{11\,120}$
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314						
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	$\frac{12\,994}{12\,322}$	$\frac{13\,296}{12\,322}$	$\frac{12\,745}{11\,071}$	$\frac{12\,094}{11\,071}$	$\frac{11\,844}{11\,071}$	$\frac{12\,292}{11\,071}$

					-	-	-	-	-
222-203-0102	5.2	.	1	45					
222-203-0103	5.4	.	1	67,5					
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300					
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>12 565</u> 11 120	<u>12 488</u> 11 120	<u>12 235</u> 11 120	<u>11 648</u> 11 120	<u>11 932</u> 11 120
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314					
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	<u>12 562</u> 11 071	<u>12 483</u> 11 071	<u>12 221</u> 11 071	<u>11 613</u> 11 071	<u>11 907</u> 11 071

222-301.

, ,

							-	-	-	-	
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 705</u> 6 544	<u>5 103</u> 4 601	<u>4 914</u> 4 601	<u>4 842</u> 4 601	<u>4 971</u> 4 601	<u>7 071</u> 6 544	<u>6 926</u> 6 544
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>14 489</u> 13 918	<u>18 448</u> 16 076	<u>17 527</u> 16 076	<u>17 175</u> 16 076	<u>17 808</u> 16 076	<u>16 275</u> 13 918	<u>15 568</u> 13 918
222-301-0202	9818-2015	2	1	373		<u>16 903</u> 14 893	<u>16 129</u> 14 893	<u>15 833</u> 14 893	<u>16 365</u> 14 893		
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>15 027</u> 12 934						
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>19 806</u> 17 824					<u>17 199</u> 14 971	<u>19 678</u> 17 824

222-302.

,

							-	-	-	-	
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>145 278</u> 140 108	<u>146 456</u> 130 684	<u>141 192</u> 130 684	<u>138 456</u> 130 684	<u>142 508</u> 130 684	<u>144 461</u> 125 096	<u>135 493</u> 125 096

225.**225-1.**

					-	-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 892</u> 6 544	<u>6 816</u> 6 544	<u>5 050</u> 4 601	<u>5 027</u> 4 601	<u>6 991</u> 6 488	<u>7 186</u> 6 544	<u>7 462</u> 6 544
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>15 399</u> 13 918	<u>15 028</u> 13 918	<u>18 190</u> 16 076	<u>18 078</u> 16 076	<u>17 255</u> 13 918	<u>16 835</u> 13 918	<u>18 183</u> 13 918
222-301-0202	9818-2015	2	1	373			<u>16 686</u> 14 893	<u>16 592</u> 14 893			
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333							
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>19 535</u> 17 824	<u>19 475</u> 17 824					

					-	-	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>135 493</u> 125 096	<u>133 124</u> 125 096	<u>144 482</u> 130 684	<u>143 824</u> 130 684	<u>145 914</u> 125 096	<u>143 388</u> 125 096	<u>151 598</u> 125 096

					-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 774</u> 6 544	<u>4 951</u> 4 601	<u>6 862</u> 6 544	<u>4 774</u> 4 601	<u>4 860</u> 4 601
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>14 826</u> 13 918	<u>17 707</u> 16 076	<u>15 253</u> 13 918	<u>16 847</u> 16 076	<u>17 263</u> 16 076
222-301-0202	9818-2015	2	1	373		<u>16 280</u> 14 893		<u>15 558</u> 14 893	<u>15 907</u> 14 893
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>19 921</u> 17 824		<u>20 669</u> 18 331		

					-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>131 940</u> 125 096	<u>141 784</u> 130 684	<u>134 967</u> 125 096	<u>136 771</u> 130 684	<u>139 487</u> 130 684

225-101.

							-	-	-	-	
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>13 158</u> 11 933	<u>12 714</u> 11 933	<u>12 445</u> 11 933	<u>12 341</u> 11 933	<u>12 527</u> 11 933	<u>13 021</u> 11 933	<u>12 904</u> 11 933
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>10 673</u> 9 210	<u>11 743</u> 10 061		<u>12 427</u> 11 296	<u>12 498</u> 11 215		
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>12 148</u> 11 662	<u>13 355</u> 11 354	<u>12 567</u> 11 354	<u>12 265</u> 11 354	<u>12 807</u> 11 354	<u>13 677</u> 11 662	<u>13 071</u> 11 662
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>8 468</u> 7 299	<u>18 933</u> 17 739	<u>18 518</u> 17 739	<u>18 360</u> 17 739	<u>18 645</u> 17 739		
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>17 605</u> 14 283	<u>17 358</u> 15 212	<u>16 528</u> 15 212	<u>16 211</u> 15 212	<u>16 781</u> 15 212	<u>17 184</u> 14 283	<u>16 821</u> 14 283
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>19 843</u> 19 068	<u>19 397</u> 16 257	<u>18 153</u> 16 257	<u>17 676</u> 16 257	<u>18 532</u> 16 257	<u>22 257</u> 19 068	<u>21 301</u> 19 068
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>31 711</u> 26 179	<u>30 480</u> 26 918	<u>29 111</u> 26 918	<u>28 587</u> 26 918	<u>29 528</u> 26 918	<u>32 454</u> 27 588	<u>30 419</u> 26 179
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>27 874</u> 26 643	<u>34 783</u> 29 521	<u>32 709</u> 29 521	<u>31 915</u> 29 521	<u>33 341</u> 29 521	<u>31 896</u> 26 643	<u>30 303</u> 26 643
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>36 298</u> 34 985	<u>40 585</u> 35 351	<u>38 552</u> 35 351	<u>37 774</u> 35 351	<u>39 172</u> 35 351	<u>40 240</u> 34 985	<u>38 678</u> 34 985
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>41 785</u> 39 958	<u>52 984</u> 45 178	<u>49 914</u> 45 178	<u>48 739</u> 45 178	<u>50 850</u> 45 178	<u>47 739</u> 39 958	<u>45 380</u> 39 958
225-101-0114	15-3	.	1	1200	<u>18 422</u> 12 042						
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>25 172</u> 16 778						
225-101-0200	8020-2016	.									

					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>13 181</u> 11 933	<u>12 497</u> 11 933	<u>13 260</u> 11 933	<u>12 246</u> 11 933	<u>12 367</u> 11 933
225-101-0102	7-6	.	1	250		<u>12 632</u> 11 215		<u>12 141</u> 11 215	<u>12 112</u> 11 124
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>12 436</u> 11 662	<u>12 720</u> 11 354	<u>12 802</u> 11 662	<u>11 985</u> 11 354	<u>12 340</u> 11 354
225-101-0104	10-3	.	1	200		<u>18 599</u> 17 739		<u>18 212</u> 17 739	<u>18 399</u> 17 739
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>17 673</u> 14 283	<u>16 690</u> 15 212	<u>17 918</u> 14 283	<u>15 915</u> 15 212	<u>16 290</u> 15 212
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>20 299</u> 19 068	<u>18 395</u> 16 257	<u>20 876</u> 19 068	<u>17 234</u> 16 257	<u>17 795</u> 16 257
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>31 824</u> 26 179	<u>29 378</u> 26 918	<u>32 228</u> 26 179	<u>28 100</u> 26 918	<u>28 718</u> 26 918
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>28 633</u> 26 643	<u>33 113</u> 29 521	<u>29 594</u> 26 643	<u>31 177</u> 29 521	<u>32 113</u> 29 521
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>37 042</u> 34 985	<u>38 949</u> 35 351	<u>37 984</u> 34 985	<u>37 051</u> 35 351	<u>37 969</u> 35 351
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>42 908</u> 39 958	<u>50 513</u> 45 178	<u>44 331</u> 39 958	<u>47 647</u> 45 178	<u>49 033</u> 45 178
225-101-0114	15-3	.	1	1200					
225-101-0115	20-3	.	1	1575					
225-101-0200	8020-2016	.							

							-	-	-	-	
225-101-0201	6	.	1	50	<u>4 162</u> 4 068	<u>7 147</u> 6 820	<u>7 043</u> 6 820	<u>7 004</u> 6 820	<u>7 075</u> 6 820	<u>4 364</u> 4 068	<u>4 284</u> 4 068
225-101-0203	10	.	1	102,5		<u>5 424</u> 5 424					
225-101-0208	1	.	1	50		<u>6 832</u> 6 509	<u>6 729</u> 6 509	<u>6 689</u> 6 509	<u>6 760</u> 6 509		
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 212</u> 14 627	<u>23 600</u> 21 137	<u>22 666</u> 21 137	<u>22 309</u> 21 137	<u>22 951</u> 21 137	<u>17 022</u> 14 627	<u>16 305</u> 14 627
225-101-0602	15	.	1	950	<u>27 451</u> 26 270	<u>43 539</u> 38 415	<u>41 568</u> 38 415	<u>40 814</u> 38 415	<u>42 169</u> 38 415	<u>31 272</u> 26 270	<u>29 758</u> 26 270
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>64 611</u> 62 513	<u>68 225</u> 60 238	<u>65 155</u> 60 238	<u>63 980</u> 60 238	<u>66 091</u> 60 238	<u>70 565</u> 62 513	<u>68 206</u> 62 513
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>11 499</u> 11 137	<u>14 269</u> 12 888	<u>13 751</u> 12 888	<u>13 552</u> 12 888	<u>13 909</u> 12 888	<u>12 504</u> 11 137	<u>12 106</u> 11 137
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>13 859</u> 13 470	<u>18 223</u> 16 795	<u>17 705</u> 16 795	<u>17 506</u> 16 795	<u>17 863</u> 16 795	<u>14 865</u> 13 470	<u>14 466</u> 13 470
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>20 096</u> 19 246	<u>32 406</u> 28 723	<u>30 995</u> 28 723	<u>30 455</u> 28 723	<u>31 425</u> 28 723	<u>22 831</u> 19 246	<u>21 747</u> 19 246
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>36 482</u> 35 438	<u>42 693</u> 38 889	<u>41 282</u> 38 889	<u>40 743</u> 38 889	<u>41 712</u> 38 889	<u>39 218</u> 35 438	<u>38 134</u> 35 438
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>38 217</u> 36 522	<u>60 802</u> 53 388	<u>57 939</u> 53 388	<u>56 844</u> 53 388	<u>58 812</u> 53 388	<u>43 769</u> 36 522	<u>41 569</u> 36 522
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>73 623</u> 71 508	<u>54 877</u> 47 533	<u>52 014</u> 47 533	<u>50 919</u> 47 533	<u>52 887</u> 47 533	<u>79 174</u> 71 508	<u>76 975</u> 71 508
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200		<u>76 795</u> 67 801					

					-	-	-	-	-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	<u>4 265</u> 4 068	<u>4 223</u> 4 068	<u>7 118</u> 6 820	<u>7 105</u> 6 820	<u>4 474</u> 4 068	<u>4 427</u> 4 068	<u>4 578</u> 4 068
225-101-0203	10	.	1	102,5							
225-101-0208	1	.	1	50			<u>6 803</u> 6 509	<u>6 791</u> 6 509			
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>16 134</u> 14 627	<u>15 759</u> 14 627	<u>23 338</u> 21 137	<u>23 224</u> 21 137	<u>18 016</u> 14 627	<u>17 589</u> 14 627	<u>18 956</u> 14 627
225-101-0602	15	.	1	950	<u>29 397</u> 26 270	<u>28 604</u> 26 270	<u>42 986</u> 38 415	<u>42 746</u> 38 415	<u>33 369</u> 26 270	<u>32 469</u> 26 270	<u>35 353</u> 26 270
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>67 644</u> 62 513	<u>66 408</u> 62 513	<u>67 364</u> 60 238	<u>66 989</u> 60 238	<u>73 831</u> 62 513	<u>72 429</u> 62 513	<u>76 923</u> 62 513
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>12 011</u> 11 137	<u>11 802</u> 11 137	<u>14 124</u> 12 888	<u>14 061</u> 12 888	<u>13 056</u> 11 137	<u>12 819</u> 11 137	<u>13 578</u> 11 137
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>14 372</u> 13 470	<u>14 163</u> 13 470	<u>18 078</u> 16 795	<u>18 015</u> 16 795	<u>15 417</u> 13 470	<u>15 180</u> 13 470	<u>15 939</u> 13 470
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>21 489</u> 19 246	<u>20 922</u> 19 246	<u>32 010</u> 28 723	<u>31 838</u> 28 723	<u>24 332</u> 19 246	<u>23 688</u> 19 246	<u>25 753</u> 19 246
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>37 876</u> 35 438	<u>37 308</u> 35 438	<u>42 297</u> 38 889	<u>42 125</u> 38 889	<u>40 718</u> 35 438	<u>40 074</u> 35 438	<u>42 139</u> 35 438
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>41 046</u> 36 522	<u>39 893</u> 36 522	<u>59 999</u> 53 388	<u>59 649</u> 53 388	<u>46 815</u> 36 522	<u>45 508</u> 36 522	<u>49 697</u> 36 522
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>76 451</u> 71 508	<u>75 299</u> 71 508	<u>54 074</u> 47 533	<u>53 725</u> 47 533	<u>82 220</u> 71 508	<u>80 913</u> 71 508	<u>85 103</u> 71 508
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200							

					-	-	-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	$\frac{4\,200}{4\,068}$	$\frac{7\,064}{6\,820}$	$\frac{4\,248}{4\,068}$	$\frac{6\,967}{6\,820}$	$\frac{7\,014}{6\,820}$
225-101-0203	10	.	1	102,5					
225-101-0208	1	.	1	50		$\frac{6\,749}{6\,509}$		$\frac{6\,652}{6\,509}$	$\frac{6\,699}{6\,509}$
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	$\frac{15\,554}{14\,627}$	$\frac{22\,848}{21\,137}$	$\frac{15\,986}{14\,627}$	$\frac{21\,977}{21\,137}$	$\frac{22\,398}{21\,137}$
225-101-0602	15	.	1	950	$\frac{28\,172}{26\,270}$	$\frac{41\,953}{38\,415}$	$\frac{29\,085}{26\,270}$	$\frac{40\,113}{38\,415}$	$\frac{41\,003}{38\,415}$
225-101-0603	20	.	1	1480	$\frac{65\,734}{62\,513}$	$\frac{65\,754}{60\,238}$	$\frac{67\,157}{62\,513}$	$\frac{62\,889}{60\,238}$	$\frac{64\,274}{60\,238}$
225-101-0605	10-1	.	1	250	$\frac{11\,688}{11\,137}$	$\frac{13\,852}{12\,888}$	$\frac{11\,929}{11\,137}$	$\frac{13\,368}{12\,888}$	$\frac{13\,602}{12\,888}$
225-101-0606	10-2	.	1	250	$\frac{14\,049}{13\,470}$	$\frac{17\,806}{16\,795}$	$\frac{14\,289}{13\,470}$	$\frac{17\,322}{16\,795}$	$\frac{17\,556}{16\,795}$
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	$\frac{20\,612}{19\,246}$	$\frac{31\,270}{28\,723}$	$\frac{21\,266}{19\,246}$	$\frac{29\,954}{28\,723}$	$\frac{30\,590}{28\,723}$
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	$\frac{36\,998}{35\,438}$	$\frac{41\,557}{38\,889}$	$\frac{37\,652}{35\,438}$	$\frac{40\,241}{38\,889}$	$\frac{40\,877}{38\,889}$
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	$\frac{39\,265}{36\,522}$	$\frac{58\,497}{53\,388}$	$\frac{40\,592}{36\,522}$	$\frac{55\,826}{53\,388}$	$\frac{57\,118}{53\,388}$
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	$\frac{74\,670}{71\,508}$	$\frac{52\,573}{47\,533}$	$\frac{75\,997}{71\,508}$	$\frac{49\,901}{47\,533}$	$\frac{51\,193}{47\,533}$
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200					

							-	-	-	-	
225-101-0620	10	.	1	800	<u>43 867</u> 40 547						
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>108 412</u> 99 337						
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>119 235</u> 109 271						

225-104.

							-	-	-	-	
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>32 385</u> 31 641	<u>35 113</u> 31 641	<u>34 330</u> 31 641	<u>35 994</u> 31 641	<u>34 721</u> 31 641	<u>33 994</u> 31 641	<u>33 356</u> 31 641
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>37 050</u> 36 161	<u>40 434</u> 36 161	<u>39 454</u> 36 161	<u>41 535</u> 36 161	<u>39 944</u> 36 161	<u>39 061</u> 36 161	<u>38 264</u> 36 161
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>52 051</u> 50 444	<u>59 262</u> 50 444	<u>57 108</u> 50 444	<u>61 686</u> 50 444	<u>58 185</u> 50 444	<u>56 476</u> 50 444	<u>54 723</u> 50 444
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>115 539</u> 112 279	<u>126 811</u> 112 279	<u>125 128</u> 112 279	<u>133 546</u> 112 279	<u>130 821</u> 112 279	<u>123 987</u> 112 279	<u>120 640</u> 112 279
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>51 390</u> 49 683						

					-	-	-	-	-	-	-
225-101-0620	10	.	1	800							
225-101-0621	6	.	1	2260							
225-101-0622	10	.	1	2480							

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>33 204</u> 31 641	<u>32 870</u> 31 641	<u>35 309</u> 31 641	<u>36 092</u> 31 641	<u>34 877</u> 31 641	<u>34 498</u> 31 641	<u>35 712</u> 31 641
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>38 075</u> 36 161	<u>37 657</u> 36 161	<u>40 678</u> 36 161	<u>41 658</u> 36 161	<u>40 165</u> 36 161	<u>39 691</u> 36 161	<u>41 209</u> 36 161
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>54 306</u> 50 444	<u>53 387</u> 50 444	<u>59 801</u> 50 444	<u>61 955</u> 50 444	<u>58 904</u> 50 444	<u>57 862</u> 50 444	<u>61 202</u> 50 444
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>119 843</u> 112 279	<u>118 089</u> 112 279	<u>134 162</u> 112 279	<u>137 915</u> 112 279	<u>128 622</u> 112 279	<u>126 633</u> 112 279	<u>133 008</u> 112 279
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000							

					-	-	-	-	-
225-101-0620	10	.	1	800					
225-101-0621	6	.	1	2260					
225-101-0622	10	.	1	2480					

					-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.							
225-104-0104	1-100	.	1	400	$\frac{32\,688}{31\,641}$	$\frac{35\,994}{31\,641}$	$\frac{33\,073}{31\,641}$	$\frac{35\,603}{31\,641}$	$\frac{34\,624}{31\,641}$
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	$\frac{37\,430}{36\,161}$	$\frac{41\,535}{36\,161}$	$\frac{37\,910}{36\,161}$	$\frac{41\,046}{36\,161}$	$\frac{39\,822}{36\,161}$
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	$\frac{52\,886}{50\,444}$	$\frac{61\,686}{50\,444}$	$\frac{53\,944}{50\,444}$	$\frac{60\,609}{50\,444}$	$\frac{57\,916}{50\,444}$
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	$\frac{117\,133}{112\,279}$	$\frac{136\,476}{112\,279}$	$\frac{119\,152}{112\,279}$	$\frac{130\,512}{112\,279}$	$\frac{126\,657}{112\,279}$
225-104-0200	30 24547-2016	.							
225-104-0201	1.100	.	1	1000					

							-	-	-	-	
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>77 085</u> 74 524						
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>93 609</u> 90 374						
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>61 474</u> 59 665					<u>66 301</u> 59 665	<u>64 389</u> 59 665
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>92 502</u> 89 428						
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>98 305</u> 94 697						
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>118 198</u> 114 270						
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>158 822</u> 153 538						
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>76 658</u> 73 964						
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>133 615</u> 129 175						
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>141 329</u> 136 108						
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>87 791</u> 84 600						
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>188 134</u> 181 435						
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>131 365</u> 127 647					<u>141 019</u> 127 647	<u>137 194</u> 127 647

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0202	1.150	.	1	1500							
225-104-0203	1.200	.	1	2000							
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>63 933</u> 59 665	<u>62 931</u> 59 665			<u>68 950</u> 59 665	<u>67 813</u> 59 665	<u>71 456</u> 59 665
225-104-0206	2.150	.	1	1800							
225-104-0207	2.200	.	1	2400							
225-104-0210	3.150	.	1	2300							
225-104-0211	3.200	.	1	3100							
225-104-0213	4.100	.	1	1700							
225-104-0214	4.150	.	1	2600							
225-104-0215	4.200	.	1	3500							
225-104-0217	5.100	.	1	2100							
225-104-0219	5.200	.	1	4300							
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>136 283</u> 127 647	<u>134 280</u> 127 647			<u>146 317</u> 127 647	<u>144 043</u> 127 647	<u>151 330</u> 127 647

					-	-	-	-	-
225-104-0202	1.150	.	1	1500					
225-104-0203	1.200	.	1	2000					
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>62 385</u> 59 665		<u>63 539</u> 59 665		
225-104-0206	2.150	.	1	1800					
225-104-0207	2.200	.	1	2400					
225-104-0210	3.150	.	1	2300					
225-104-0211	3.200	.	1	3100					
225-104-0213	4.100	.	1	1700					
225-104-0214	4.150	.	1	2600					
225-104-0215	4.200	.	1	3500					
225-104-0217	5.100	.	1	2100					
225-104-0219	5.200	.	1	4300					
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>133 187</u> 127 647		<u>135 494</u> 127 647		

							-	-	-	-	
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>200 114</u> 192 830						
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>204 157</u> 197 844						
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>250 969</u> 242 618						
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>338 041</u> 326 792						
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>186 701</u> 180 240						
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>83 363</u> 80 329						
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300	<u>67 797</u> 65 558						
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900	<u>96 418</u> 93 197						
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>109 825</u> 105 921						
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900	<u>194 108</u> 187 572						
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>118 073</u> 113 868						
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>172 762</u> 166 575						

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0223	6.200	.	1	4800							
225-104-0225	7.100	.	1	3300							
225-104-0226	7.150	.	1	4900							
225-104-0227	7.200	.	1	6600							
225-104-0232	9.100	.	1	4000							
225-104-0240	19.200	.	1	2000							
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300							
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900							
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500							
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900							
225-104-0305	11-170	.	1	2700							
225-104-0307	12-170	.	1	4000							

					-	-	-	-	-
225-104-0223	6.200	.	1	4800					
225-104-0225	7.100	.	1	3300					
225-104-0226	7.150	.	1	4900					
225-104-0227	7.200	.	1	6600					
225-104-0232	9.100	.	1	4000					
225-104-0240	19.200	.	1	2000					
225-104-0300	30 24547-2016	.							
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300					
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900					
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500					
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900					
225-104-0305	11-170	.	1	2700					
225-104-0307	12-170	.	1	4000					

							-	-	-	-	
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>232 099</u> 223 698						
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>347 440</u> 334 677						
225-104-0400	30 24547-2016	.									
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>114 367</u> 110 374						
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>196 656</u> 189 370						
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700	<u>91 492</u> 88 508						
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>85 800</u> 82 858						
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000	<u>113 606</u> 109 979						
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>103 322</u> 99 896						
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300	<u>116 666</u> 112 768						
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>231 309</u> 223 554						
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600	<u>158 771</u> 153 838						

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0309	13-170	.	1	5500							
225-104-0312	14-170	.	1	8500							
225-104-0400	30 24547-2016	.									
225-104-0401	15-170	.	1	2500							
225-104-0406	17-170	.	1	4900							
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700							
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800							
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000							
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000							
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300							
225-104-0510	5.200	.	1	4600							
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600							

					-	-	-	-	-
225-104-0309	13-170	.	1	5500					
225-104-0312	14-170	.	1	8500					
225-104-0400	30 24547-2016	.							
225-104-0401	15-170	.	1	2500					
225-104-0406	17-170	.	1	4900					
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.							
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700					
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800					
225-104-0505	3.100 (82)	.	1	2000					
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000					
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300					
225-104-0510	5.200	.	1	4600					
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600					

							-	-	-	-	
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800	<u>131 983</u> 127 436						
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>151 273</u> 146 067						
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>329 367</u> 318 428						
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>215 210</u> 208 191						
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>411 709</u> 398 036						
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>151 972</u> 146 542						
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>380 972</u> 368 602						
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>201 553</u> 194 661						
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600	<u>306 823</u> 296 887						
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>278 467</u> 271 205					<u>296 167</u> 271 205	289 154 271 205
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>308 575</u> 298 465						
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>596 980</u> 577 154						
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800	<u>424 626</u> 410 840						

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800							
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200							
225-104-0516	8.200	.	1	6400							
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000							
225-104-0518	9.200	.	1	8000							
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500							
225-104-0520	10.200	.	1	7000							
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200							
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600							
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	287 484 271 205	283 811 271 205			305 879 271 205	301 711 271 205	315 069 271 205
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800							
225-104-0528	14.200	.	1	11600							
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800							

					-	-	-	-	-
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800					
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200					
225-104-0516	8.200	.	1	6400					
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000					
225-104-0518	9.200	.	1	8000					
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500					
225-104-0520	10.200	.	1	7000					
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200					
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600					
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>281 807</u> <u>271 205</u>		<u>286 037</u> <u>271 205</u>		
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800					
225-104-0528	14.200	.	1	11600					
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800					

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0530	15.200	.	1	15600							
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200							
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000							
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000							
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>620 685</u> 586 708	<u>613 087</u> 586 708			<u>658 728</u> 586 708	<u>650 108</u> 586 708	<u>677 736</u> 586 708
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>777 961</u> 739 487	<u>769 612</u> 739 487			<u>819 767</u> 739 487	<u>810 295</u> 739 487	<u>840 655</u> 739 487
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700							
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900							
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400							
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100							
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900							
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800							
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.									

					-	-	-	-	-
225-104-0530	15.200	.	1	15600					
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200					
225-104-0532	17.100 (92)	.	1	8000					
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000					
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>608 943</u> 586 708		<u>617 692</u> 586 708		
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>765 058</u> 739 487		<u>774 672</u> 739 487		
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700					
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900					
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400					
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100					
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900					
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800					
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.							

							-	-	-	-	
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900	<u>145 418</u> 140 537						
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700	<u>194 677</u> 188 270						
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>94 263</u> 90 944						
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600	<u>140 481</u> 135 906						
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>152 473</u> 147 104						
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>180 042</u> 173 432						
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>243 622</u> 234 995						
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>372 217</u> 359 668						
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>442 986</u> 427 370						

225-105.

							-	-	-	-	
225-105-0100	30 13015-2012	.									

					-	-	-	-	-
225-104-0602	28 (101)	.	1	2900					
225-104-0603	29 (104)	.	1	3700					
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100					
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600					
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400					
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400					
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500					
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500					
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900					

					-	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.							

							-	-	-	-	
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>57 537</u> 55 145	<u>69 736</u> 55 145	<u>66 016</u> 55 145	<u>73 923</u> 55 145	<u>67 876</u> 55 145	<u>65 180</u> 55 145	<u>62 152</u> 55 145
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>35 493</u> 34 172	<u>41 678</u> 33 901	<u>39 719</u> 33 901	<u>43 881</u> 33 901	<u>40 699</u> 33 901	<u>39 515</u> 34 172	<u>37 922</u> 34 172
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>78 575</u> 75 033	<u>93 501</u> 75 033	<u>91 176</u> 75 033	<u>102 801</u> 75 033	<u>99 039</u> 75 033	<u>90 241</u> 75 033	<u>85 619</u> 75 033

225-106.

							-	-	-	-	
225-106-0100	13015-2012										
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>702 652</u> 646 875	<u>685 937</u> 646 875	<u>672 707</u> 646 875	<u>667 648</u> 646 875	<u>676 741</u> 646 875	<u>695 217</u> 646 875	<u>690 261</u> 646 875
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>701 138</u> 646 875	<u>684 951</u> 646 875	<u>672 138</u> 646 875	<u>667 238</u> 646 875	<u>676 044</u> 646 875	<u>693 938</u> 646 875	<u>689 138</u> 646 875
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>754 886</u> 703 125	<u>739 804</u> 703 125	<u>727 867</u> 703 125	<u>723 302</u> 703 125	<u>731 506</u> 703 125	<u>748 178</u> 703 125	<u>743 706</u> 703 125
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>755 933</u> 703 125	<u>740 487</u> 703 125	<u>728 261</u> 703 125	<u>723 585</u> 703 125	<u>731 988</u> 703 125	<u>749 062</u> 703 125	<u>744 482</u> 703 125
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>851 522</u> 778 125	<u>829 221</u> 778 125	<u>811 571</u> 778 125	<u>804 820</u> 778 125	<u>816 952</u> 778 125	<u>841 603</u> 778 125	<u>834 990</u> 778 125
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 227 852</u> 2 062 500	<u>2 178 906</u> 2 062 500	<u>2 140 165</u> 2 062 500	<u>2 125 349</u> 2 062 500	<u>2 151 976</u> 2 062 500	<u>2 206 081</u> 2 062 500	<u>2 191 567</u> 2 062 500
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 221 618</u> 2 062 500	<u>2 174 842</u> 2 062 500	<u>2 137 818</u> 2 062 500	<u>2 123 659</u> 2 062 500	<u>2 149 106</u> 2 062 500	<u>2 200 812</u> 2 062 500	<u>2 186 942</u> 2 062 500

					-	-	-	-	-	-	-
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>61 431</u> 55 145	<u>59 845</u> 55 145	<u>70 667</u> 55 145	<u>74 388</u> 55 145	<u>69 374</u> 55 145	<u>67 574</u> 55 145	<u>73 343</u> 55 145
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>37 542</u> 34 172	<u>36 707</u> 34 172	<u>42 167</u> 33 901	<u>44 126</u> 33 901	<u>41 723</u> 34 172	<u>40 775</u> 34 172	<u>43 811</u> 34 172
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>84 518</u> 75 033	<u>82 097</u> 75 033	<u>103 653</u> 75 033	<u>108 836</u> 75 033	<u>96 642</u> 75 033	<u>93 895</u> 75 033	<u>102 699</u> 75 033

					-	-	-	-	-	-	-
225-106-0100	13015-2012										
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>685 924</u> 646 875	<u>691 810</u> 646 875	<u>682 226</u> 646 875	<u>680 613</u> 646 875	<u>719 689</u> 646 875	<u>708 847</u> 646 875	<u>724 336</u> 646 875
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>684 938</u> 646 875	<u>690 638</u> 646 875	<u>681 357</u> 646 875	<u>679 794</u> 646 875	<u>717 639</u> 646 875	<u>707 138</u> 646 875	<u>722 139</u> 646 875
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>739 793</u> 703 125	<u>745 103</u> 703 125	<u>736 456</u> 703 125	<u>735 000</u> 703 125	<u>770 259</u> 703 125	<u>760 476</u> 703 125	<u>774 451</u> 703 125
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>740 475</u> 703 125	<u>745 914</u> 703 125	<u>737 057</u> 703 125	<u>735 566</u> 703 125	<u>771 677</u> 703 125	<u>761 658</u> 703 125	<u>775 971</u> 703 125
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>829 204</u> 778 125	<u>837 057</u> 778 125	<u>824 271</u> 778 125	<u>822 118</u> 778 125	<u>874 252</u> 778 125	<u>859 787</u> 778 125	<u>880 452</u> 778 125
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 178 868</u> 2 062 500	<u>2 196 103</u> 2 062 500	<u>2 168 039</u> 2 062 500	<u>2 163 315</u> 2 062 500	<u>2 277 743</u> 2 062 500	<u>2 245 994</u> 2 062 500	<u>2 291 349</u> 2 062 500
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 174 806</u> 2 062 500	<u>2 191 276</u> 2 062 500	<u>2 164 457</u> 2 062 500	<u>2 159 942</u> 2 062 500	<u>2 269 296</u> 2 062 500	<u>2 238 955</u> 2 062 500	<u>2 282 300</u> 2 062 500

					-	-	-	-	-
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>58 979</u> 55 145	<u>73 923</u> 55 145	<u>60 806</u> 55 145	<u>72 062</u> 55 145	<u>67 411</u> 55 145
225-105-0102	4	.	1	1000	<u>36 252</u> 34 172	<u>43 881</u> 33 901	<u>37 213</u> 34 172	<u>42 902</u> 33 901	<u>40 454</u> 33 901
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>80 776</u> 75 033	<u>106 848</u> 75 033	<u>83 564</u> 75 033	<u>98 613</u> 75 033	<u>93 288</u> 75 033

					-	-	-	-	-
225-106-0100	13015-2012								
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>704 201</u> 646 875	<u>675 289</u> 646 875	<u>704 201</u> 646 875	<u>662 943</u> 646 875	<u>668 913</u> 646 875
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>702 638</u> 646 875	<u>674 638</u> 646 875	<u>702 638</u> 646 875	<u>662 681</u> 646 875	<u>668 463</u> 646 875
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>756 284</u> 703 125	<u>730 196</u> 703 125	<u>756 284</u> 703 125	<u>719 057</u> 703 125	<u>724 443</u> 703 125
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>757 364</u> 703 125	<u>730 646</u> 703 125	<u>757 364</u> 703 125	<u>719 238</u> 703 125	<u>724 754</u> 703 125
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>853 588</u> 778 125	<u>815 015</u> 778 125	<u>853 588</u> 778 125	<u>798 544</u> 778 125	<u>806 508</u> 778 125
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 232 387</u> 2 062 500	<u>2 147 724</u> 2 062 500	<u>2 232 387</u> 2 062 500	<u>2 111 572</u> 2 062 500	<u>2 129 053</u> 2 062 500
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 225 952</u> 2 062 500	<u>2 145 042</u> 2 062 500	<u>2 225 952</u> 2 062 500	<u>2 110 493</u> 2 062 500	<u>2 127 199</u> 2 062 500

							-	-	-	-	
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 212 259</u> 2 062 500	<u>2 168 741</u> 2 062 500	<u>2 134 296</u> 2 062 500	<u>2 121 123</u> 2 062 500	<u>2 144 798</u> 2 062 500	<u>2 192 902</u> 2 062 500	<u>2 179 998</u> 2 062 500
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>704 828</u> 646 875	<u>687 356</u> 646 875	<u>673 526</u> 646 875	<u>668 237</u> 646 875	<u>677 743</u> 646 875	<u>697 056</u> 646 875	<u>691 875</u> 646 875
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>704 444</u> 646 875	<u>687 105</u> 646 875	<u>673 382</u> 646 875	<u>668 133</u> 646 875	<u>677 566</u> 646 875	<u>696 732</u> 646 875	<u>691 590</u> 646 875
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 200 189</u> 2 062 500	<u>2 160 873</u> 2 062 500	<u>2 129 754</u> 2 062 500	<u>2 117 853</u> 2 062 500	<u>2 139 242</u> 2 062 500	<u>2 182 702</u> 2 062 500	<u>2 171 044</u> 2 062 500
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 197 930</u> 2 062 500	<u>2 159 401</u> 2 062 500	<u>2 128 904</u> 2 062 500	<u>2 117 241</u> 2 062 500	<u>2 138 202</u> 2 062 500	<u>2 180 793</u> 2 062 500	<u>2 169 368</u> 2 062 500
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 195 672</u> 2 062 500	<u>2 157 928</u> 2 062 500	<u>2 128 054</u> 2 062 500	<u>2 116 629</u> 2 062 500	<u>2 137 162</u> 2 062 500	<u>2 178 884</u> 2 062 500	<u>2 167 692</u> 2 062 500
225-106-0200	- 13015-2012										
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 127 950</u> 3 828 981	<u>4 039 869</u> 3 828 981	<u>3 970 152</u> 3 828 981	<u>3 943 490</u> 3 828 981	<u>3 991 407</u> 3 828 981	<u>4 088 773</u> 3 828 981	<u>4 062 655</u> 3 828 981
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>3 916 025</u> 3 620 454	<u>3 828 256</u> 3 620 454	<u>3 758 786</u> 3 620 454	<u>3 732 218</u> 3 620 454	<u>3 779 966</u> 3 620 454	<u>3 876 987</u> 3 620 454	<u>3 850 961</u> 3 620 454
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>3 877 876</u> 3 586 299	<u>3 791 354</u> 3 586 299	<u>3 722 872</u> 3 586 299	<u>3 696 681</u> 3 586 299	<u>3 743 751</u> 3 586 299	<u>3 839 392</u> 3 586 299	<u>3 813 736</u> 3 586 299
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 715 172</u> 3 433 500	<u>3 631 460</u> 3 433 500	<u>3 565 202</u> 3 433 500	<u>3 539 862</u> 3 433 500	<u>3 585 402</u> 3 433 500	<u>3 677 938</u> 3 433 500	<u>3 653 115</u> 3 433 500
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 575 342</u> 3 298 676	<u>3 492 809</u> 3 298 676	<u>3 427 484</u> 3 298 676	<u>3 402 502</u> 3 298 676	<u>3 447 401</u> 3 298 676	<u>3 538 633</u> 3 298 676	<u>3 514 160</u> 3 298 676
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 551 534</u> 3 289 688	<u>3 474 123</u> 3 289 688	<u>3 412 852</u> 3 289 688	<u>3 389 420</u> 3 289 688	<u>3 431 532</u> 3 289 688	<u>3 517 103</u> 3 289 688	<u>3 494 149</u> 3 289 688

					-	-	-	-	-	-	-
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 168 707</u> 2 062 500	<u>2 184 031</u> 2 062 500	<u>2 159 080</u> 2 062 500	<u>2 154 879</u> 2 062 500	<u>2 256 617</u> 2 062 500	<u>2 228 389</u> 2 062 500	<u>2 268 714</u> 2 062 500
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>687 342</u> 646 875	<u>693 494</u> 646 875	<u>683 477</u> 646 875	<u>681 790</u> 646 875	<u>722 637</u> 646 875	<u>711 304</u> 646 875	<u>727 494</u> 646 875
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>687 092</u> 646 875	<u>693 197</u> 646 875	<u>683 256</u> 646 875	<u>681 582</u> 646 875	<u>722 117</u> 646 875	<u>710 870</u> 646 875	<u>726 937</u> 646 875
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 160 843</u> 2 062 500	<u>2 174 687</u> 2 062 500	<u>2 152 145</u> 2 062 500	<u>2 148 350</u> 2 062 500	<u>2 240 264</u> 2 062 500	<u>2 214 762</u> 2 062 500	<u>2 251 194</u> 2 062 500
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 159 371</u> 2 062 500	<u>2 172 938</u> 2 062 500	<u>2 150 847</u> 2 062 500	<u>2 147 128</u> 2 062 500	<u>2 237 204</u> 2 062 500	<u>2 212 212</u> 2 062 500	<u>2 247 915</u> 2 062 500
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 157 899</u> 2 062 500	<u>2 171 189</u> 2 062 500	<u>2 149 549</u> 2 062 500	<u>2 145 906</u> 2 062 500	<u>2 234 144</u> 2 062 500	<u>2 209 662</u> 2 062 500	<u>2 244 636</u> 2 062 500
225-106-0200	- 13015-2012										
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 039 801</u> 3 828 981	<u>4 070 817</u> 3 828 981	<u>4 020 314</u> 3 828 981	<u>4 011 812</u> 3 828 981	<u>4 217 732</u> 3 828 981	<u>4 160 598</u> 3 828 981	<u>4 242 218</u> 3 828 981
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>3 828 188</u> 3 620 454	<u>3 859 094</u> 3 620 454	<u>3 808 770</u> 3 620 454	<u>3 800 298</u> 3 620 454	<u>4 005 489</u> 3 620 454	<u>3 948 558</u> 3 620 454	<u>4 029 889</u> 3 620 454
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>3 791 288</u> 3 586 299	<u>3 821 754</u> 3 586 299	<u>3 772 146</u> 3 586 299	<u>3 763 794</u> 3 586 299	<u>3 966 068</u> 3 586 299	<u>3 909 946</u> 3 586 299	<u>3 990 121</u> 3 586 299
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 631 395</u> 3 433 500	<u>3 660 872</u> 3 433 500	<u>3 612 875</u> 3 433 500	<u>3 604 795</u> 3 433 500	<u>3 800 500</u> 3 433 500	<u>3 746 201</u> 3 433 500	<u>3 823 772</u> 3 433 500
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 492 746</u> 3 298 676	<u>3 521 807</u> 3 298 676	<u>3 474 487</u> 3 298 676	<u>3 466 520</u> 3 298 676	<u>3 659 468</u> 3 298 676	<u>3 605 933</u> 3 298 676	<u>3 682 411</u> 3 298 676
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 474 064</u> 3 289 688	<u>3 501 322</u> 3 289 688	<u>3 456 938</u> 3 289 688	<u>3 449 466</u> 3 289 688	<u>3 630 440</u> 3 289 688	<u>3 580 227</u> 3 289 688	<u>3 651 959</u> 3 289 688

					-	-	-	-	-
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 216 291</u> 2 062 500	<u>2 141 017</u> 2 062 500	<u>2 216 291</u> 2 062 500	<u>2 108 874</u> 2 062 500	<u>2 124 417</u> 2 062 500
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>706 447</u> 646 875	<u>676 225</u> 646 875	<u>706 447</u> 646 875	<u>663 320</u> 646 875	<u>669 560</u> 646 875
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>706 050</u> 646 875	<u>676 060</u> 646 875	<u>706 050</u> 646 875	<u>663 253</u> 646 875	<u>669 445</u> 646 875
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 203 832</u> 2 062 500	<u>2 135 826</u> 2 062 500	<u>2 203 832</u> 2 062 500	<u>2 106 787</u> 2 062 500	<u>2 120 828</u> 2 062 500
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 201 501</u> 2 062 500	<u>2 134 854</u> 2 062 500	<u>2 201 501</u> 2 062 500	<u>2 106 396</u> 2 062 500	<u>2 120 157</u> 2 062 500
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 199 169</u> 2 062 500	<u>2 133 883</u> 2 062 500	<u>2 199 169</u> 2 062 500	<u>2 106 005</u> 2 062 500	<u>2 119 485</u> 2 062 500
225-106-0200	- 13015-2012								
225-106-0201	-80 1		1	33605	<u>4 136 112</u> 3 828 981	<u>3 983 755</u> 3 828 981	<u>4 136 112</u> 3 828 981	<u>3 918 698</u> 3 828 981	<u>3 950 155</u> 3 828 981
225-106-0202	-100 1		1	33486	<u>3 924 158</u> 3 620 454	<u>3 772 341</u> 3 620 454	<u>3 924 158</u> 3 620 454	<u>3 707 514</u> 3 620 454	<u>3 738 860</u> 3 620 454
225-106-0203	-120 1		1	33010	<u>3 885 894</u> 3 586 299	<u>3 736 234</u> 3 586 299	<u>3 885 894</u> 3 586 299	<u>3 672 328</u> 3 586 299	<u>3 703 229</u> 3 586 299
225-106-0204	-140 1		1	31938	<u>3 722 929</u> 3 433 500	<u>3 578 130</u> 3 433 500	<u>3 722 929</u> 3 433 500	<u>3 516 299</u> 3 433 500	<u>3 546 197</u> 3 433 500
225-106-0205	-160 1		1	31488	<u>3 582 990</u> 3 298 676	<u>3 440 231</u> 3 298 676	<u>3 582 990</u> 3 298 676	<u>3 379 271</u> 3 298 676	<u>3 408 747</u> 3 298 676
225-106-0206	-180 1		1	29534	<u>3 558 708</u> 3 289 688	<u>3 424 808</u> 3 289 688	<u>3 558 708</u> 3 289 688	<u>3 367 631</u> 3 289 688	<u>3 395 278</u> 3 289 688

					-	-	-	-	-	-	-
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>3 997 379</u> 3 811 006	<u>4 023 836</u> 3 811 006	<u>3 980 756</u> 3 811 006	<u>3 973 504</u> 3 811 006	<u>4 149 159</u> 3 811 006	<u>4 100 422</u> 3 811 006	<u>4 170 046</u> 3 811 006
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 031 579</u> 3 917 889	<u>4 044 122</u> 3 917 889	<u>4 023 698</u> 3 917 889	<u>4 020 260</u> 3 917 889	<u>4 103 535</u> 3 917 889	<u>4 080 430</u> 3 917 889	<u>4 113 437</u> 3 917 889
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 020 376</u> 3 907 110	<u>4 032 863</u> 3 907 110	<u>4 012 530</u> 3 907 110	<u>4 009 107</u> 3 907 110	<u>4 092 014</u> 3 907 110	<u>4 069 011</u> 3 907 110	<u>4 101 873</u> 3 907 110
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 005 228</u> 3 892 433	<u>4 017 660</u> 3 892 433	<u>3 997 417</u> 3 892 433	<u>3 994 010</u> 3 892 433	<u>4 076 549</u> 3 892 433	<u>4 053 648</u> 3 892 433	<u>4 086 364</u> 3 892 433
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>3 990 839</u> 3 878 554	<u>4 003 206</u> 3 878 554	<u>3 983 069</u> 3 878 554	<u>3 979 678</u> 3 878 554	<u>4 061 789</u> 3 878 554	<u>4 039 007</u> 3 878 554	<u>4 071 553</u> 3 878 554
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 222 973</u> 4 028 845	<u>4 250 397</u> 4 028 845	<u>4 205 742</u> 4 028 845	<u>4 198 225</u> 4 028 845	<u>4 380 302</u> 4 028 845	<u>4 329 784</u> 4 028 845	<u>4 401 953</u> 4 028 845
225-106-0213	-240 1		1	27238	<u>4 315 490</u> 4 132 269	<u>4 340 630</u> 4 132 269	<u>4 299 696</u> 4 132 269	<u>4 292 805</u> 4 132 269	<u>4 459 710</u> 4 132 269	<u>4 413 401</u> 4 132 269	<u>4 479 556</u> 4 132 269
225-106-0300	13015-2012	.									
225-106-0301	300 1	.	1	2783	<u>319 317</u> 302 038	<u>321 885</u> 302 038	<u>317 703</u> 302 038	<u>316 999</u> 302 038	<u>334 052</u> 302 038	<u>329 321</u> 302 038	<u>336 080</u> 302 038
225-106-0302	500 1	.	1	4627	<u>477 505</u> 449 412	<u>481 776</u> 449 412	<u>474 822</u> 449 412	<u>473 652</u> 449 412	<u>502 004</u> 449 412	<u>494 138</u> 449 412	<u>505 376</u> 449 412
225-106-0303	1000 1	.	1	9182	<u>869 153</u> 814 332	<u>877 627</u> 814 332	<u>863 828</u> 814 332	<u>861 505</u> 814 332	<u>917 769</u> 814 332	<u>902 158</u> 814 332	<u>924 460</u> 814 332
225-106-0400	24547-2016	.									

					-	-	-	-	-
225-106-0207	-200 1		1	28666	<u>4 079 535</u> 3 811 006	<u>3 949 570</u> 3 811 006	<u>4 079 535</u> 3 811 006	<u>3 894 074</u> 3 811 006	<u>3 920 908</u> 3 811 006
225-106-0208	-30 1		1	13590	<u>4 070 528</u> 3 917 889	<u>4 008 914</u> 3 917 889	<u>4 070 528</u> 3 917 889	<u>3 982 604</u> 3 917 889	<u>3 995 326</u> 3 917 889
225-106-0209	-40 1		1	13530	<u>4 059 152</u> 3 907 110	<u>3 997 811</u> 3 907 110	<u>4 059 152</u> 3 907 110	<u>3 971 617</u> 3 907 110	<u>3 984 283</u> 3 907 110
225-106-0210	-50 1		1	13470	<u>4 043 833</u> 3 892 433	<u>3 982 763</u> 3 892 433	<u>4 043 833</u> 3 892 433	<u>3 956 686</u> 3 892 433	<u>3 969 295</u> 3 892 433
225-106-0211	-60 1		1	13400	<u>4 029 243</u> 3 878 554	<u>3 968 491</u> 3 878 554	<u>4 029 243</u> 3 878 554	<u>3 942 549</u> 3 878 554	<u>3 955 093</u> 3 878 554
225-106-0212	-220 1		1	29714	<u>4 308 133</u> 4 028 845	<u>4 173 417</u> 4 028 845	<u>4 308 133</u> 4 028 845	<u>4 115 892</u> 4 028 845	<u>4 143 707</u> 4 028 845
225-106-0213	-240 1		1	27238	<u>4 393 554</u> 4 132 269	<u>4 270 064</u> 4 132 269	<u>4 393 554</u> 4 132 269	<u>4 217 332</u> 4 132 269	<u>4 242 829</u> 4 132 269
225-106-0300	13015-2012	.							
225-106-0301	300 1	.	1	2783	<u>327 293</u> 302 038	<u>314 675</u> 302 038	<u>327 293</u> 302 038	<u>309 288</u> 302 038	<u>311 893</u> 302 038
225-106-0302	500 1	.	1	4627	<u>490 766</u> 449 412	<u>469 789</u> 449 412	<u>490 766</u> 449 412	<u>460 831</u> 449 412	<u>465 162</u> 449 412
225-106-0303	1000 1	.	1	9182	<u>895 468</u> 814 332	<u>853 839</u> 814 332	<u>895 468</u> 814 332	<u>836 063</u> 814 332	<u>844 658</u> 814 332
225-106-0400	24547-2016	.							

							-	-	-	-	
225-106-0401	-0,5 15 24547-2016	.	1	475		<u>21 004</u> 17 628					
225-106-0402	-250 22,5 24547-2016	.	1	650		<u>26 729</u> 22 148					

225-107.

						-	-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.									
225-107-0101	18	.	1	300	<u>9 345</u> 8 952						
225-107-0102	19	.	1	500	<u>18 941</u> 18 219						
225-107-0103	20	.	1	600	<u>21 528</u> 20 686						
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>70 902</u> 68 112						
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>53 149</u> 51 057						

				,	-	-	-	-	-	-	-
225-106-0401	-0,5 15 24547-2016	.	1	475							
225-106-0402	-250 22,5 24547-2016	.	1	650							

				,	-	-	.	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.								
225-107-0101	18	.	1	300						
225-107-0102	19	.	1	500						
225-107-0103	20	.	1	600						
225-107-0104	42	.	1	2000						
225-107-0105	43	.	1	1500						

				,	-	-	-	-	-
225-106-0401	-0,5 15 24547-2016	.	1	475					
225-106-0402	-250 22,5 24547-2016	.	1	650					

				,	-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.							
225-107-0101	18	.	1	300					
225-107-0102	19	.	1	500					
225-107-0103	20	.	1	600					
225-107-0104	42	.	1	2000					
225-107-0105	43	.	1	1500					

						-		-	-	-	-	-
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>44 543</u> 42 760							
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>39 740</u> 38 191							
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>42 080</u> 40 681	<u>46 102</u> 40 681	<u>44 509</u> 40 681	<u>44 129</u> 40 681	<u>43 294</u> 40 681	<u>48 310</u> 40 681	<u>47 362</u> 40 681	<u>50 398</u> 40 681
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>18 751</u> 17 628	<u>22 773</u> 17 628	<u>21 179</u> 17 628	<u>20 800</u> 17 628	<u>19 965</u> 17 628	<u>24 981</u> 17 628	<u>24 033</u> 17 628	<u>27 069</u> 17 628
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>25 245</u> 23 776	<u>30 475</u> 23 776	<u>28 402</u> 23 776	<u>27 909</u> 23 776	<u>26 824</u> 23 776	<u>33 344</u> 23 776	<u>32 112</u> 23 776	<u>36 059</u> 23 776
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>61 378</u> 59 054							
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>44 766</u> 43 118							
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>59 155</u> 56 945							
225-107-0114	11	.	1	300	<u>10 224</u> 9 814							
225-107-0115	12	.	1	500	<u>19 044</u> 18 321							
225-107-0116	13	.	1	600	<u>23 671</u> 22 787							
225-107-0200	13015-2012	.										
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>14 110</u> 13 560	<u>15 820</u> 13 560	<u>15 142</u> 13 560	<u>14 981</u> 13 560	<u>14 626</u> 13 560	<u>16 758</u> 13 560	<u>16 355</u> 13 560	<u>17 646</u> 13 560

					-	-		-	-	-
225-107-0106	44	.	1	1300						
225-107-0107	45	.	1	1100						
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>42 839</u> 40 681	<u>43 800</u> 40 681				
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>19 510</u> 17 628	<u>20 471</u> 17 628	<u>23 716</u> 17 515	<u>22 915</u> 17 515	<u>26 923</u> 17 515	<u>25 626</u> 17 515
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>26 232</u> 23 776	<u>27 482</u> 23 776				
225-107-0111	3	.	1	1600						
225-107-0112	4	.	1	1100						
225-107-0113	5	.	1	1500						
225-107-0114	11	.	1	300						
225-107-0115	12	.	1	500						
225-107-0116	13	.	1	600						
225-107-0200	13015-2012	.								
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>14 433</u> 13 560	<u>14 841</u> 13 560	<u>16 849</u> 13 560	<u>16 016</u> 13 560	<u>17 785</u> 13 560	<u>16 432</u> 13 560

					-	-	-	-	-
225-107-0106	44	.	1	1300					
225-107-0107	45	.	1	1100					
225-107-0108	46	.	1	1000					
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>27 217</u> 17 515	<u>29 004</u> 17 515	<u>28 319</u> 17 515	<u>25 344</u> 17 515	<u>23 643</u> 17 515
225-107-0110	2	.	1	1300					
225-107-0111	3	.	1	1600					
225-107-0112	4	.	1	1100					
225-107-0113	5	.	1	1500					
225-107-0114	11	.	1	300					
225-107-0115	12	.	1	500					
225-107-0116	13	.	1	600					
225-107-0200	13015-2012	.							
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>17 057</u> 13 560	<u>17 889</u> 13 560	<u>17 785</u> 13 560	<u>17 369</u> 13 560	<u>16 328</u> 13 560

						-		-	-	-	-	-
225-107-0300	, 13015-2012	.										
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>20 389</u> 19 873	<u>21 616</u> 19 873	<u>21 130</u> 19 873	<u>21 015</u> 19 873	<u>20 760</u> 19 873	<u>22 290</u> 19 873	<u>22 001</u> 19 873	<u>22 927</u> 19 873
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>24 766</u> 24 129	<u>26 299</u> 24 129	<u>25 691</u> 24 129	<u>25 547</u> 24 129	<u>25 229</u> 24 129	<u>27 140</u> 24 129	<u>26 779</u> 24 129	<u>27 935</u> 24 129
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>30 924</u> 30 143	<u>32 774</u> 30 143	<u>32 041</u> 30 143	<u>31 866</u> 30 143	<u>31 482</u> 30 143	<u>33 789</u> 30 143	<u>33 354</u> 30 143	<u>34 750</u> 30 143
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>34 600</u> 33 758	<u>36 531</u> 33 758	<u>35 766</u> 33 758	<u>35 584</u> 33 758	<u>35 183</u> 33 758	<u>37 591</u> 33 758	<u>37 136</u> 33 758	<u>38 593</u> 33 758
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>45 995</u> 44 738	<u>49 173</u> 44 738	<u>47 914</u> 44 738	<u>47 614</u> 44 738	<u>46 954</u> 44 738	<u>50 916</u> 44 738	<u>50 168</u> 44 738	<u>52 567</u> 44 738
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>60 736</u> 59 152	<u>64 598</u> 59 152	<u>63 068</u> 59 152	<u>62 703</u> 59 152	<u>61 902</u> 59 152	<u>66 717</u> 59 152	<u>65 807</u> 59 152	<u>68 722</u> 59 152
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>71 743</u> 69 866	<u>76 329</u> 69 866	<u>74 512</u> 69 866	<u>74 079</u> 69 866	<u>73 127</u> 69 866	<u>78 845</u> 69 866	<u>77 765</u> 69 866	<u>81 226</u> 69 866
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>77 837</u> 75 744	<u>83 066</u> 75 744	<u>80 994</u> 75 744	<u>80 501</u> 75 744	<u>79 415</u> 75 744	<u>85 936</u> 75 744	<u>84 704</u> 75 744	<u>88 651</u> 75 744
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>98 570</u> 96 051	<u>104 604</u> 96 051	<u>102 213</u> 96 051	<u>101 644</u> 96 051	<u>100 391</u> 96 051	<u>107 915</u> 96 051	<u>106 494</u> 96 051	<u>111 048</u> 96 051
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>119 967</u> 116 924	<u>127 208</u> 116 924	<u>124 338</u> 116 924	<u>123 655</u> 116 924	<u>122 153</u> 116 924	<u>131 180</u> 116 924	<u>129 475</u> 116 924	<u>134 940</u> 116 924
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>142 318</u> 138 740	<u>150 765</u> 138 740	<u>147 418</u> 138 740	<u>146 621</u> 138 740	<u>144 868</u> 138 740	<u>155 400</u> 138 740	<u>153 411</u> 138 740	<u>159 787</u> 138 740

					-	-		-	-	-
225-107-0300	, 13015-2012	.								
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>20 621</u> 19 873	<u>20 914</u> 19 873	<u>19 049</u> 17 344	<u>18 416</u> 17 344	<u>18 174</u> 17 344	<u>18 609</u> 17 344
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>25 055</u> 24 129	<u>25 422</u> 24 129	<u>23 217</u> 21 094	<u>22 426</u> 21 094	<u>22 124</u> 21 094	<u>22 667</u> 21 094
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>31 273</u> 30 143	<u>31 715</u> 30 143	<u>29 190</u> 26 613	<u>28 235</u> 26 613	<u>27 870</u> 26 613	<u>28 526</u> 26 613
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>34 965</u> 33 758	<u>35 426</u> 33 758	<u>32 773</u> 30 056	<u>31 777</u> 30 056	<u>31 396</u> 30 056	<u>32 081</u> 30 056
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>46 594</u> 44 738	<u>47 354</u> 44 738	<u>43 008</u> 38 667	<u>41 370</u> 38 667	<u>40 743</u> 38 667	<u>41 869</u> 38 667
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>61 465</u> 59 152	<u>62 388</u> 59 152	<u>56 893</u> 51 563	<u>54 902</u> 51 563	<u>54 140</u> 51 563	<u>55 509</u> 51 563
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>72 608</u> 69 866	<u>73 704</u> 69 866	<u>67 264</u> 60 938	<u>64 899</u> 60 938	<u>63 995</u> 60 938	<u>65 620</u> 60 938
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>78 823</u> 75 744	<u>80 073</u> 75 744	<u>72 793</u> 65 625	<u>70 096</u> 65 625	<u>69 065</u> 65 625	<u>70 918</u> 65 625
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>99 708</u> 96 051	<u>101 150</u> 96 051	<u>92 750</u> 84 375	<u>89 638</u> 84 375	<u>88 448</u> 84 375	<u>90 587</u> 84 375
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>121 333</u> 116 924	<u>123 063</u> 116 924	<u>113 197</u> 103 125	<u>109 463</u> 103 125	<u>108 035</u> 103 125	<u>110 601</u> 103 125
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>143 912</u> 138 740	<u>145 931</u> 138 740	<u>133 645</u> 121 875	<u>129 288</u> 121 875	<u>127 622</u> 121 875	<u>130 616</u> 121 875

					-	-	-	-	-
225-107-0300	, 13015-2012	.							
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>18 871</u> 17 344	<u>18 794</u> 17 344	<u>18 540</u> 17 344	<u>17 949</u> 17 344	<u>18 235</u> 17 344
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>22 995</u> 21 094	<u>22 899</u> 21 094	<u>22 581</u> 21 094	<u>21 843</u> 21 094	<u>22 200</u> 21 094
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>28 922</u> 26 613	<u>28 806</u> 26 613	<u>28 422</u> 26 613	<u>27 531</u> 26 613	<u>27 962</u> 26 613
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>32 494</u> 30 056	<u>32 372</u> 30 056	<u>31 971</u> 30 056	<u>31 042</u> 30 056	<u>31 491</u> 30 056
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>42 549</u> 38 667	<u>42 349</u> 38 667	<u>41 689</u> 38 667	<u>40 160</u> 38 667	<u>40 899</u> 38 667
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>56 335</u> 51 563	<u>56 092</u> 51 563	<u>55 290</u> 51 563	<u>53 432</u> 51 563	<u>54 330</u> 51 563
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>66 601</u> 60 938	<u>66 312</u> 60 938	<u>65 361</u> 60 938	<u>63 154</u> 60 938	<u>64 221</u> 60 938
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>72 037</u> 65 625	<u>71 708</u> 65 625	<u>70 622</u> 65 625	<u>68 106</u> 65 625	<u>69 323</u> 65 625
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>91 877</u> 84 375	<u>91 497</u> 84 375	<u>90 245</u> 84 375	<u>87 341</u> 84 375	<u>88 745</u> 84 375
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>112 150</u> 103 125	<u>111 694</u> 103 125	<u>110 192</u> 103 125	<u>106 707</u> 103 125	<u>108 392</u> 103 125
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>132 423</u> 121 875	<u>131 891</u> 121 875	<u>130 138</u> 121 875	<u>126 073</u> 121 875	<u>128 038</u> 121 875

225-109.

							-	-	-	-	
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>104 383</u> 100 796						
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>150 157</u> 145 183						
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>248 382</u> 239 872						
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>124 595</u> 120 867	<u>138 082</u> 117 974	<u>133 186</u> 117 974	<u>143 590</u> 117 974	<u>135 634</u> 117 974	<u>134 651</u> 120 867	<u>130 667</u> 120 867
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>151 355</u> 146 217						
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>142 519</u> 137 049	<u>164 443</u> 131 987	<u>156 218</u> 131 987	<u>173 696</u> 131 987	<u>160 330</u> 131 987	<u>159 414</u> 137 049	<u>152 720</u> 137 049
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>249 462</u> 240 791						
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>173 301</u> 167 243						
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>281 185</u> 271 121						
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>128 103</u> 123 631						
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>307 684</u> 297 311						

					-	-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200							
225-109-0102	2	.	1	2900							
225-109-0103	3	.	1	5200							
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>129 718</u> 120 867	<u>127 631</u> 120 867	<u>139 306</u> 117 974	<u>144 202</u> 117 974	<u>140 169</u> 120 867	<u>137 801</u> 120 867	<u>145 391</u> 120 867
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100							
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>151 126</u> 137 049	<u>147 620</u> 137 049	<u>166 499</u> 131 987	<u>174 725</u> 131 987	<u>168 685</u> 137 049	<u>164 706</u> 137 049	<u>177 457</u> 137 049
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400							
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800							
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500							
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800							
225-109-0111	78	.	1	6200							

					-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.							
225-109-0101	1	.	1	2200					
225-109-0102	2	.	1	2900					
225-109-0103	3	.	1	5200					
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>126 492</u> 120 867	<u>143 590</u> 117 974	<u>128 896</u> 120 867	<u>141 142</u> 117 974	<u>135 022</u> 117 974
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100					
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>145 707</u> 137 049	<u>173 696</u> 131 987	<u>149 745</u> 137 049	<u>169 584</u> 131 987	<u>159 302</u> 131 987
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400					
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800					
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500					
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800					
225-109-0111	78	.	1	6200					

							-	-	-	-	
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>96 856</u> <u>93 557</u>						
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>217 942</u> <u>210 589</u>						
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>56 807</u> <u>54 693</u>	<u>66 685</u> <u>54 241</u>	<u>63 551</u> <u>54 241</u>	<u>70 210</u> <u>54 241</u>	<u>65 118</u> <u>54 241</u>	<u>63 243</u> <u>54 693</u>	<u>60 693</u> <u>54 693</u>
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>99 891</u> <u>95 916</u>	<u>117 906</u> <u>94 018</u>	<u>111 835</u> <u>94 018</u>	<u>124 736</u> <u>94 018</u>	<u>114 870</u> <u>94 018</u>	<u>112 361</u> <u>95 916</u>	<u>107 420</u> <u>95 916</u>
225-109-0203	32	.	1	2300	<u>91 493</u> <u>88 089</u>						
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>96 325</u> <u>92 933</u>	<u>109 958</u> <u>90 402</u>	<u>105 062</u> <u>90 402</u>	<u>115 466</u> <u>90 402</u>	<u>107 510</u> <u>90 402</u>	<u>106 382</u> <u>92 933</u>	<u>102 397</u> <u>92 933</u>
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>126 573</u> <u>121 991</u>						
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>151 669</u> <u>146 270</u>	<u>172 705</u> <u>141 479</u>	<u>164 872</u> <u>141 479</u>	<u>181 518</u> <u>141 479</u>	<u>168 788</u> <u>141 479</u>	<u>167 759</u> <u>146 270</u>	<u>161 384</u> <u>146 270</u>
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>188 138</u> <u>181 019</u>						
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>285 373</u> <u>275 018</u>						

225-2.

					-	-	-	-	-	-	-
225-109-0112	79	.	1	2000							
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400							
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>60 086</u> 54 693	<u>58 750</u> 54 693	<u>67 468</u> 54 241	<u>70 601</u> 54 241	<u>66 774</u> 54 693	<u>65 259</u> 54 693	<u>70 117</u> 54 693
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>106 244</u> 95 916	<u>103 655</u> 95 916	<u>119 423</u> 94 018	<u>125 495</u> 94 018	<u>119 203</u> 95 916	<u>116 267</u> 95 916	<u>125 679</u> 95 916
225-109-0203	32	.	1	2300							
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>101 448</u> 92 933	<u>99 361</u> 92 933	<u>111 182</u> 90 402	<u>116 078</u> 90 402	<u>111 900</u> 92 933	<u>109 532</u> 92 933	<u>117 122</u> 92 933
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000							
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>159 866</u> 146 270	<u>156 526</u> 146 270	<u>174 664</u> 141 479	<u>182 497</u> 141 479	<u>176 588</u> 146 270	<u>172 799</u> 146 270	<u>184 943</u> 146 270
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900							
225-109-0209	77	.	1	6800							

					-	-	-	-	-
225-109-0112	79	.	1	2000					
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400					
225-109-0200	20 13015-2012	.							
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>58 021</u> 54 693	<u>70 210</u> 54 241	<u>59 559</u> 54 693	<u>68 643</u> 54 241	<u>64 726</u> 54 241
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>102 244</u> 95 916	<u>124 736</u> 94 018	<u>105 224</u> 95 916	<u>121 700</u> 94 018	<u>114 111</u> 94 018
225-109-0203	32	.	1	2300					
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>98 223</u> 92 933	<u>115 466</u> 90 402	<u>100 626</u> 92 933	<u>113 018</u> 90 402	<u>106 898</u> 90 402
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000					
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>154 705</u> 146 270	<u>181 518</u> 141 479	<u>158 550</u> 146 270	<u>177 601</u> 141 479	<u>167 809</u> 141 479
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900					
225-109-0209	77	.	1	6800					

225-201.

						-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>38 638</u> 31 641	<u>40 014</u> 34 189	<u>45 739</u> 35 722	<u>42 556</u> 35 722	<u>44 025</u> 35 722	<u>45 984</u> 35 722
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>89 621</u> 79 464	<u>85 731</u> 79 464	<u>84 243</u> 79 464	<u>86 917</u> 79 464	<u>88 530</u> 79 464	<u>88 055</u> 79 464
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>103 334</u> 88 393	<u>97 467</u> 88 393	<u>95 223</u> 88 393	<u>99 256</u> 88 393	<u>101 688</u> 88 393	<u>100 973</u> 88 393
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>126 451</u> 105 357	<u>118 069</u> 105 357	<u>114 864</u> 105 357	<u>120 624</u> 105 357	<u>124 100</u> 105 357	<u>123 078</u> 105 357
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>186 691</u> 156 250	<u>174 617</u> 156 250	<u>169 999</u> 156 250	<u>178 298</u> 156 250	<u>183 304</u> 156 250	<u>181 832</u> 156 250

225-202.

					,	.	.	-	-	-	-	
225-202-0100	13015-2012	.										
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>70 976</u> 56 564	<u>65 833</u> 56 564	<u>62 202</u> 56 564	<u>60 814</u> 56 564	<u>63 309</u> 56 564	<u>69 134</u> 56 564	<u>67 549</u> 56 564	
225-202-0102	2	.	1	550	<u>44 901</u> 39 928	<u>39 629</u> 36 492	<u>38 488</u> 36 492	<u>38 052</u> 36 492	<u>38 836</u> 36 492	<u>44 322</u> 39 928	<u>43 823</u> 39 928	
225-202-0103	3	.	1	900	<u>52 455</u> 44 731	<u>49 726</u> 44 771	<u>47 859</u> 44 771	<u>47 144</u> 44 771	<u>48 428</u> 44 771	<u>51 508</u> 44 731	<u>50 693</u> 44 731	

					-	-	-		-		-
225-201-0100	13015-2012	.									
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>45 739</u> 35 722	<u>44 760</u> 35 722	<u>42 312</u> 35 722				
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>86 490</u> 79 464	<u>82 860</u> 79 464	<u>84 615</u> 79 464	<u>56 874</u> 54 512	<u>64 417</u> 54 512	<u>61 428</u> 54 512	<u>60 717</u> 54 512
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>98 612</u> 88 393	<u>93 137</u> 88 393	<u>95 784</u> 88 393	<u>87 018</u> 83 441	<u>98 394</u> 83 441	<u>93 887</u> 83 441	<u>92 813</u> 83 441
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>119 705</u> 105 357	<u>111 883</u> 105 357	<u>115 665</u> 105 357	<u>105 413</u> 100 527	<u>121 664</u> 100 527	<u>115 225</u> 100 527	<u>113 692</u> 100 527
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>176 972</u> 156 250	<u>165 705</u> 156 250	<u>171 153</u> 156 250	<u>205 534</u> 158 203	<u>199 408</u> 158 203	<u>194 136</u> 158 203	<u>190 004</u> 158 203

					-	-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.									
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>66 307</u> 56 564	<u>67 977</u> 56 564	<u>64 814</u> 56 564	<u>64 371</u> 56 564	<u>75 517</u> 56 564	<u>72 690</u> 56 564	<u>76 759</u> 56 564
225-202-0102	2	.	1	550	<u>43 433</u> 39 928	<u>43 945</u> 39 928	<u>39 309</u> 36 492	<u>39 170</u> 36 492	<u>46 328</u> 39 928	<u>45 439</u> 39 928	<u>46 718</u> 39 928
225-202-0103	3	.	1	900	<u>50 054</u> 44 731	<u>50 913</u> 44 731	<u>49 202</u> 44 771	<u>48 974</u> 44 771	<u>54 791</u> 44 731	<u>53 337</u> 44 731	<u>55 430</u> 44 731

					-	-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0101	1-10	.	1	1000						
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>59 151</u> 54 512	<u>68 555</u> 54 512	<u>66 779</u> 54 512	<u>72 472</u> 54 512	<u>58 297</u> 54 512	<u>60 100</u> 54 512
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>90 452</u> 83 441	<u>104 636</u> 83 441	<u>101 957</u> 83 441	<u>110 543</u> 83 441	<u>89 164</u> 83 441	<u>91 883</u> 83 441
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>110 319</u> 100 527	<u>130 581</u> 100 527	<u>126 755</u> 100 527	<u>139 020</u> 100 527	<u>108 479</u> 100 527	<u>112 363</u> 100 527
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>195 418</u> 158 203	<u>220 636</u> 158 203	<u>211 233</u> 158 203	<u>224 768</u> 158 203	<u>206 531</u> 158 203	<u>210 093</u> 158 203

					-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.								
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>71 276</u> 56 564	<u>62 910</u> 56 564	<u>72 347</u> 56 564	<u>59 522</u> 56 564	<u>61 161</u> 56 564	
225-202-0102	2	.	1	550	<u>44 995</u> 39 928	<u>38 711</u> 36 492	<u>45 331</u> 39 928	<u>37 646</u> 36 492	<u>38 161</u> 36 492	
225-202-0103	3	.	1	900	<u>52 610</u> 44 731	<u>48 223</u> 44 771	<u>53 160</u> 44 731	<u>46 480</u> 44 771	<u>47 323</u> 44 771	

							-	-	-	-	
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>61 275</u> 48 690	<u>56 784</u> 48 690	<u>53 610</u> 48 690	<u>52 396</u> 48 690	<u>54 578</u> 48 690	<u>59 665</u> 48 690	<u>58 279</u> 48 690
225-202-0200	1,5 / 2 13015-2012	.									
225-202-0206	300.90.10-1.5	.	1	660	<u>25 303</u> 24 408					<u>27 957</u> 24 408	<u>26 906</u> 24 408
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476		<u>103 825</u> 89 409	<u>98 545</u> 89 184	<u>95 918</u> 89 184	<u>99 807</u> 89 184		
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>116 248</u> 112 642	<u>115 723</u> 102 347	<u>110 588</u> 102 347	<u>108 624</u> 102 347	<u>112 153</u> 102 347	<u>126 204</u> 112 642	<u>122 259</u> 112 642
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>121 312</u> 100 564	<u>113 889</u> 100 564	<u>108 767</u> 100 564	<u>106 808</u> 100 564	<u>110 329</u> 100 564	<u>118 713</u> 100 564	<u>116 477</u> 100 564
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>106 475</u> 85 876	<u>99 739</u> 86 489	<u>94 577</u> 86 489	<u>92 603</u> 86 489	<u>96 151</u> 86 489	<u>103 856</u> 85 876	<u>101 602</u> 85 876
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>101 608</u> 98 151	<u>112 090</u> 98 622	<u>106 898</u> 98 622	<u>104 912</u> 98 622	<u>108 481</u> 98 622	<u>111 677</u> 98 151	<u>107 688</u> 98 151
225-202-1200	13015-2012	.									
225-202-1203	10-5	.	1	72,5		<u>6 215</u> 5 789	<u>6 064</u> 5 789	<u>6 007</u> 5 789	<u>6 110</u> 5 789		
225-202-1204	10 -3	.	1	190							
225-202-1206	15-8	.	1	165							

					-	-	-	-	-	-	-
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>57 193</u> 48 690	<u>58 653</u> 48 690	<u>55 894</u> 48 690	<u>55 507</u> 48 690	<u>65 245</u> 48 690	<u>62 773</u> 48 690	<u>66 331</u> 48 690
225-202-0200	1,5 / 2 13015-2012	.									
225-202-0206	300.90.10-1.5	.	1	660	<u>26 655</u> 24 408	<u>26 104</u> 24 408			<u>29 414</u> 24 408	<u>28 789</u> 24 408	<u>30 793</u> 24 408
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476			<u>101 702</u> 89 184	<u>101 070</u> 89 184			
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>121 320</u> 112 642	<u>119 253</u> 112 642	<u>114 282</u> 102 347	<u>113 656</u> 102 347	<u>131 667</u> 112 642	<u>129 322</u> 112 642	<u>136 836</u> 112 642
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>115 268</u> 100 564	<u>117 081</u> 100 564	<u>112 452</u> 100 564	<u>111 828</u> 100 564	<u>127 719</u> 100 564	<u>123 730</u> 100 564	<u>129 472</u> 100 564
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>100 384</u> 85 876	<u>102 211</u> 85 876	<u>98 291</u> 86 489	<u>97 662</u> 86 489	<u>112 931</u> 85 876	<u>108 911</u> 85 876	<u>114 697</u> 85 876
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>106 738</u> 98 151	<u>104 648</u> 98 151	<u>110 634</u> 98 622	<u>110 001</u> 98 622	<u>117 202</u> 98 151	<u>114 831</u> 98 151	<u>122 430</u> 98 151
225-202-1200	13015-2012	.									
225-202-1203	10-5	.	1	72,5			<u>6 172</u> 5 789	<u>6 154</u> 5 789			
225-202-1204	10 -3	.	1	190							
225-202-1206	15-8	.	1	165							

					-	-	-	-	-
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>61 537</u> 48 690	<u>54 229</u> 48 690	<u>62 474</u> 48 690	<u>51 267</u> 48 690	<u>52 700</u> 48 690
225-202-0200	1,5 / 2 13015-2012	.							
225-202-0206	300.90.10-1.5	.	1	660	<u>25 803</u> 24 408		<u>26 438</u> 24 408		
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476		<u>99 113</u> 89 184		<u>94 302</u> 89 184	<u>96 908</u> 89 184
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>118 126</u> 112 642	<u>111 590</u> 102 347	<u>120 506</u> 112 642	<u>106 798</u> 102 347	<u>109 115</u> 102 347
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>121 735</u> 100 564	<u>109 766</u> 100 564	<u>123 246</u> 100 564	<u>104 987</u> 100 564	<u>107 298</u> 100 564
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>106 901</u> 85 876	<u>95 584</u> 86 489	<u>108 424</u> 85 876	<u>90 768</u> 86 489	<u>93 097</u> 86 489
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>103 508</u> 98 151	<u>107 911</u> 98 622	<u>105 914</u> 98 151	<u>103 065</u> 98 622	<u>105 408</u> 98 622
225-202-1200	13015-2012	.							
225-202-1203	10-5	.	1	72,5		<u>6 094</u> 5 789		<u>5 953</u> 5 789	<u>6 021</u> 5 789
225-202-1204	10 -3	.	1	190					<u>23 702</u> 22 790
225-202-1206	15-8	.	1	165					<u>21 261</u> 20 456

							-	-	-	-	
225-202-1207	15-5	.	1	88		<u>6 622</u> 6 052	<u>6 471</u> 6 080	<u>6 378</u> 6 080	<u>6 516</u> 6 080		
225-202-1209	5	.	1	73							

225-203.

							-	-	-	-	
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>70 753</u> 67 655	<u>114 363</u> 100 833	<u>109 155</u> 100 833	<u>107 164</u> 100 833	<u>110 743</u> 100 833	<u>80 850</u> 67 655	<u>76 849</u> 67 655
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>77 625</u> 74 454	<u>135 305</u> 121 571	<u>130 117</u> 121 571	<u>128 132</u> 121 571	<u>131 699</u> 121 571	<u>87 686</u> 74 454	<u>83 699</u> 74 454
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>141 421</u> 119 952	<u>136 483</u> 122 677	<u>131 270</u> 122 677	<u>129 276</u> 122 677	<u>132 859</u> 122 677	<u>138 776</u> 119 952	<u>136 500</u> 119 952
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>202 130</u> 179 560	<u>146 013</u> 132 152	<u>140 824</u> 132 152	<u>138 840</u> 132 152	<u>142 406</u> 132 152	<u>199 498</u> 179 560	<u>197 232</u> 179 560
225-203-0200	13015-2012	3									
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>131 582</u> 110 343	<u>123 121</u> 109 498	<u>117 918</u> 109 498	<u>115 929</u> 109 498	<u>119 505</u> 109 498	<u>128 942</u> 110 343	<u>126 671</u> 110 343

8.04-08-2022

					-	-	-	-	-	-	-
225-202-1207	15-5	.	1	88			<u>6 583</u> 6 080	<u>6 561</u> 6 080			
225-202-1209	5	.	1	73							

					-	-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>75 896</u> 67 655	<u>73 801</u> 67 655	<u>112 902</u> 100 833	<u>112 267</u> 100 833	<u>86 390</u> 67 655	<u>84 012</u> 67 655	<u>91 633</u> 67 655
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>82 750</u> 74 454	<u>80 662</u> 74 454	<u>133 850</u> 121 571	<u>133 217</u> 121 571	<u>93 206</u> 74 454	<u>90 837</u> 74 454	<u>98 430</u> 74 454
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>134 953</u> 119 952	<u>137 115</u> 119 952	<u>135 021</u> 122 677	<u>134 385</u> 122 677	<u>147 942</u> 119 952	<u>143 882</u> 119 952	<u>149 726</u> 119 952
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>195 457</u> 179 560	<u>197 783</u> 179 560	<u>144 557</u> 132 152	<u>143 925</u> 132 152	<u>208 620</u> 179 560	<u>204 579</u> 179 560	<u>210 396</u> 179 560
225-203-0200	13015-2012	3									
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>124 890</u> 110 343	<u>127 223</u> 110 343	<u>121 662</u> 109 498	<u>121 028</u> 109 498	<u>138 090</u> 110 343	<u>134 038</u> 110 343	<u>139 871</u> 110 343

					-	-	-	-	-
225-202-1207	15-5	.	1	88		<u>6 491</u> 6 080		<u>6 320</u> 6 080	<u>6 413</u> 6 080
225-202-1209	5	.	1	73					<u>10 117</u> 9 747

					-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>72 658</u> 67 655	<u>110 171</u> 100 833	<u>75 071</u> 67 655	<u>105 312</u> 100 833	<u>107 662</u> 100 833
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>79 523</u> 74 454	<u>131 129</u> 121 571	<u>81 928</u> 74 454	<u>126 287</u> 121 571	<u>128 629</u> 121 571
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>141 852</u> 119 952	<u>132 287</u> 122 677	<u>143 390</u> 119 952	<u>127 422</u> 122 677	<u>129 774</u> 122 677
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>202 559</u> 179 560	<u>141 837</u> 132 152	<u>204 090</u> 179 560	<u>136 995</u> 132 152	<u>139 336</u> 132 152
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>132 012</u> 110 343	<u>118 934</u> 109 498	<u>133 547</u> 110 343	<u>114 078</u> 109 498	<u>116 426</u> 109 498

							-	-	-	-	
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>200 589</u> 177 996	<u>152 361</u> 138 390	<u>147 158</u> 138 390	<u>145 168</u> 138 390	<u>148 744</u> 138 390	<u>197 949</u> 177 996	<u>195 677</u> 177 996
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>131 263</u> 116 742						
225-203-0600	13015-2012	3									
225-203-0601	13015-2012 1 / 2	3	1	2541	<u>92 530</u> 89 146					<u>102 752</u> 89 146	<u>98 702</u> 89 146
225-203-0900	13015-2012	.									
225-203-0901	20-10	.	1	240		<u>27 759</u> 25 959	<u>36 047</u> 34 566	<u>37 595</u> 36 213	<u>37 849</u> 36 213		<u>48 353</u> 46 295
225-203-0903	20-5	.	1	175		<u>19 941</u> 18 634	<u>25 884</u> 24 812	<u>26 994</u> 25 994	<u>27 179</u> 25 994		<u>34 721</u> 33 231
225-203-0904	20-5-1	.	1	240		<u>10 039</u> 8 756	<u>9 541</u> 8 756	<u>9 351</u> 8 756	<u>9 693</u> 8 756		
225-203-1000	13015-2012	.									
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 732</u> 2 529	<u>3 190</u> 3 055	<u>3 148</u> 3 055	<u>3 132</u> 3 055	<u>3 161</u> 3 055	<u>2 711</u> 2 529	<u>2 693</u> 2 529
225-203-1002	10	.	1	40	<u>4 116</u> 3 738	<u>4 744</u> 4 494	<u>4 661</u> 4 494	<u>4 629</u> 4 494	<u>4 686</u> 4 494	<u>4 074</u> 3 738	<u>4 038</u> 3 738

					-	-	-	-	-	-	-
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>193 897</u> 177 996	<u>196 230</u> 177 996	<u>150 901</u> 138 390	<u>150 267</u> 138 390	<u>207 097</u> 177 996	<u>203 045</u> 177 996	<u>208 877</u> 177 996
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542							
225-203-0600	13015-2012	3									
225-203-0601	13015-2012 1 / 2	3	1	2541	<u>97 738</u> 89 146	<u>95 616</u> 89 146			<u>108 360</u> 89 146	<u>105 954</u> 89 146	<u>113 668</u> 89 146
225-203-0900	13015-2012	.									
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>48 273</u> 46 295	<u>48 096</u> 46 295	<u>38 051</u> 36 213	<u>38 033</u> 36 213			
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>34 663</u> 33 231	<u>34 534</u> 33 231	<u>27 326</u> 25 994	<u>27 313</u> 25 994			
225-203-0904	20-5-1	.	1	240			<u>9 900</u> 8 756	<u>9 839</u> 8 756			
225-203-1000	13015-2012	.									
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 678</u> 2 529	<u>2 697</u> 2 529	<u>3 178</u> 3 055	<u>3 173</u> 3 055	<u>2 784</u> 2 529	<u>2 751</u> 2 529	<u>2 798</u> 2 529
225-203-1002	10	.	1	40	<u>4 010</u> 3 738	<u>4 047</u> 3 738	<u>4 721</u> 4 494	<u>4 711</u> 4 494	<u>4 220</u> 3 738	<u>4 156</u> 3 738	<u>4 249</u> 3 738

					-	-	-	-	-
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>201 019</u> 177 996	<u>148 173</u> 138 390	<u>202 554</u> 177 996	<u>143 317</u> 138 390	<u>145 665</u> 138 390
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542					
225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0601	13015-2012 1 / 2	3	1	2541	<u>94 459</u> 89 146		<u>96 902</u> 89 146		
225-203-0900	13015-2012	.							
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>48 443</u> 46 295	<u>39 326</u> 37 655	<u>48 654</u> 46 295	<u>37 383</u> 36 213	<u>38 870</u> 37 456
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>34 787</u> 33 231	<u>28 239</u> 27 029	<u>34 941</u> 33 231	<u>26 839</u> 25 994	<u>27 909</u> 26 886
225-203-0904	20-5-1	.	1	240		<u>9 639</u> 8 756		<u>9 174</u> 8 756	<u>9 399</u> 8 756
225-203-1000	13015-2012	.							
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 735</u> 2 529	<u>3 156</u> 3 055	<u>2 747</u> 2 529	<u>3 117</u> 3 055	<u>3 136</u> 3 055
225-203-1002	10	.	1	40	<u>4 123</u> 3 738	<u>4 677</u> 4 494	<u>4 148</u> 3 738	<u>4 600</u> 4 494	<u>4 637</u> 4 494

225-204.

							-	-	-	-	
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>260 145</u> 236 444	<u>368 363</u> 348 640	<u>395 200</u> 379 951	<u>392 548</u> 379 951	<u>396 475</u> 379 951	<u>375 824</u> 354 775	<u>373 027</u> 354 775
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>282 605</u> 254 743	<u>267 567</u> 249 844	<u>261 343</u> 249 844	<u>258 963</u> 249 844	<u>263 241</u> 249 844	<u>456 523</u> 431 155	<u>453 166</u> 431 155
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>220 890</u> 194 239	<u>353 018</u> 331 096	<u>377 228</u> 360 831	<u>374 046</u> 360 831	<u>378 758</u> 360 831	<u>360 405</u> 336 922	<u>357 048</u> 336 922
225-204-0105	4-	.	1	5000		<u>472 779</u> 442 923	<u>462 406</u> 442 923	<u>458 439</u> 442 923	<u>465 568</u> 442 923		
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>825 702</u> 761 152	<u>1 610 974</u> 1 546 886	<u>1 739 415</u> 1 685 808	<u>1 732 519</u> 1 685 808	<u>1 742 730</u> 1 685 808	<u>1 641 867</u> 1 574 106	<u>1 634 594</u> 1 574 106
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>955 676</u> 881 137	<u>1 842 083</u> 1 768 464	<u>1 988 781</u> 1 927 286	<u>1 980 825</u> 1 927 286	<u>1 992 606</u> 1 927 286	<u>1 877 435</u> 1 799 582	<u>1 869 043</u> 1 799 582
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 543 644</u> 1 434 512	<u>2 962 652</u> 2 851 561	<u>3 202 242</u> 3 107 653	<u>3 190 998</u> 3 107 653	<u>3 207 648</u> 3 107 653	<u>3 018 936</u> 2 901 738	<u>3 007 075</u> 2 901 738
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 581 418</u> 1 464 106	<u>3 030 733</u> 2 913 307	<u>3 273 939</u> 3 174 944	<u>3 261 634</u> 3 174 944	<u>3 279 855</u> 3 174 944	<u>3 088 606</u> 2 964 570	<u>3 075 627</u> 2 964 570
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>185 267</u> 170 474	<u>261 095</u> 248 475	<u>280 796</u> 270 790	<u>279 205</u> 270 790	<u>281 561</u> 270 790	<u>266 277</u> 252 848	<u>264 598</u> 252 848
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>131 342</u> 110 911	<u>184 695</u> 170 865	<u>179 716</u> 170 865	<u>177 812</u> 170 865	<u>181 234</u> 170 865	<u>206 447</u> 189 266	<u>203 762</u> 189 266
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>192 707</u> 171 073	<u>376 305</u> 356 926	<u>404 105</u> 388 981	<u>401 559</u> 388 981	<u>405 329</u> 388 981	<u>383 867</u> 363 207	<u>381 181</u> 363 207
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>150 903</u> 126 368	<u>142 118</u> 126 368	<u>136 102</u> 126 368	<u>133 801</u> 126 368	<u>137 936</u> 126 368	<u>147 850</u> 126 368	<u>145 224</u> 126 368

					-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>372 389</u> 354 775	<u>371 879</u> 354 775	<u>398 388</u> 379 951	<u>397 750</u> 379 951	<u>375 014</u> 348 640	<u>354 159</u> 339 152
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>452 401</u> 431 155	<u>451 789</u> 431 155	<u>265 821</u> 249 844	<u>265 062</u> 249 844	<u>455 454</u> 423 700	<u>262 558</u> 249 844
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>356 283</u> 336 922	<u>355 671</u> 336 922	<u>381 053</u> 360 831	<u>380 288</u> 360 831	<u>360 999</u> 331 096	<u>338 395</u> 322 085
225-204-0105	4-	.	1	5000			<u>469 869</u> 442 923	<u>468 604</u> 442 923		<u>464 430</u> 442 923
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>1 632 936</u> 1 574 106	<u>1 631 610</u> 1 574 106	<u>1 747 702</u> 1 685 808	<u>1 746 045</u> 1 685 808	<u>1 628 265</u> 1 546 886	<u>1 556 263</u> 1 504 786
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 867 130</u> 1 799 582	<u>1 865 600</u> 1 799 582	<u>1 998 344</u> 1 927 286	<u>1 996 431</u> 1 927 286	<u>1 862 035</u> 1 768 464	<u>1 779 411</u> 1 720 333
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>3 004 372</u> 2 901 738	<u>3 002 210</u> 2 901 738	<u>3 215 757</u> 3 107 653	<u>3 213 054</u> 3 107 653	<u>2 990 850</u> 2 851 561	<u>2 864 300</u> 2 773 952
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>3 072 669</u> 2 964 570	<u>3 070 302</u> 2 964 570	<u>3 288 729</u> 3 174 944	<u>3 285 771</u> 3 174 944	<u>3 061 591</u> 2 913 307	<u>2 928 856</u> 2 834 018
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>264 216</u> 252 848	<u>263 910</u> 252 848	<u>282 709</u> 270 790	<u>282 326</u> 270 790	<u>265 085</u> 248 475	<u>251 481</u> 241 713
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>203 150</u> 189 266	<u>202 660</u> 189 266	<u>183 298</u> 170 865	<u>182 691</u> 170 865	<u>208 338</u> 185 994	<u>180 687</u> 170 865
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>380 569</u> 363 207	<u>380 079</u> 363 207	<u>407 165</u> 388 981	<u>406 553</u> 388 981	<u>382 689</u> 356 926	<u>362 051</u> 347 212
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>143 804</u> 126 368	<u>145 934</u> 126 368	<u>140 431</u> 126 368	<u>139 697</u> 126 368	<u>151 400</u> 126 368	<u>137 276</u> 126 368

					-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>303 566</u> 277 094	<u>390 916</u> 379 951	<u>393 548</u> 379 951			
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>329 626</u> 298 539	<u>256 750</u> 249 844	<u>259 558</u> 249 844			
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>257 302</u> 227 632	<u>298 992</u> 289 169	<u>375 245</u> 360 831			
225-204-0105	4-	.	1	5000		<u>454 750</u> 442 923	<u>459 430</u> 442 923			
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>1 408 020</u> 1 327 060	<u>1 728 276</u> 1 685 808	<u>1 735 118</u> 1 685 808			
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 610 283</u> 1 517 149	<u>1 975 929</u> 1 927 286	<u>1 983 824</u> 1 927 286			
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>2 584 000</u> 2 446 328	<u>3 184 078</u> 3 107 653	<u>3 195 236</u> 3 107 653			
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>2 646 403</u> 2 499 300	<u>3 254 061</u> 3 174 944	<u>3 266 272</u> 3 174 944			
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>229 986</u> 213 165	<u>278 226</u> 270 790	<u>279 805</u> 270 790			
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>182 847</u> 159 562	<u>176 041</u> 170 865	<u>178 288</u> 170 865			
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>332 421</u> 306 204	<u>399 992</u> 388 981	<u>402 518</u> 388 981			
225-204-0115	3-2	.	1	2900	<u>153 175</u> 126 368	<u>131 662</u> 126 368	<u>134 376</u> 126 368	<u>158 428</u> 126 368	<u>153 743</u> 126 368	<u>160 487</u> 126 368

							-	-	-	-	
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>222 099</u> 196 168	<u>436 339</u> 413 284	468 282 450 400	<u>465 205</u> 450 400	<u>469 761</u> 450 400	<u>445 153</u> 420 556	<u>441 908</u> 420 556
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>296 723</u> 265 609	<u>725 052</u> 693 835	<u>781 674</u> 756 147	<u>778 067</u> 756 147	<u>783 408</u> 756 147	<u>739 142</u> 706 044	<u>735 337</u> 706 044
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>338 158</u> 306 232	<u>658 144</u> 628 239	<u>708 757</u> 684 660	<u>705 151</u> 684 660	<u>710 491</u> 684 660	<u>671 057</u> 639 294	<u>667 252</u> 639 294
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>307 894</u> 268 525	<u>499 801</u> 467 601	533 496 509 595	<u>528 744</u> 509 595	535 781 509 595	<u>510 351</u> 475 829	<u>505 338</u> 475 829
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>320 536</u> 280 920	<u>423 084</u> 396 340	<u>413 790</u> 396 340	<u>410 236</u> 396 340	<u>416 624</u> 396 340	<u>519 178</u> 484 483	<u>514 165</u> 484 483
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>421 078</u> 369 670						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>420 688</u> 370 775	<u>658 537</u> 617 625	703 690 673 092	<u>697 749</u> 673 092	706 546 673 092	<u>672 318</u> 628 492	<u>666 052</u> 628 492
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>513 583</u> 453 665	<u>796 522</u> 747 404	<u>851 319</u> 814 526	<u>844 211</u> 814 526	<u>854 736</u> 814 526	<u>813 162</u> 760 555	<u>805 665</u> 760 555
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>688 135</u> 624 794	<u>1 339 808</u> 1 280 037	<u>1 443 396</u> 1 394 994	<u>1 436 289</u> 1 394 994	<u>1 446 813</u> 1 394 994	<u>1 366 008</u> 1 302 561	<u>1 358 511</u> 1 302 561
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>538 679</u> 478 269	<u>534 718</u> 495 883	520 818 495 883	<u>515 503</u> 495 883	<u>525 056</u> 495 883		
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>316 315</u> 278 121	<u>302 564</u> 278 121	<u>293 643</u> 278 121	<u>290 231</u> 278 121	<u>296 363</u> 278 121	<u>311 789</u> 278 121	<u>307 894</u> 278 121
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>610 833</u> 552 356	<u>595 638</u> 558 263	<u>582 672</u> 558 263	<u>577 713</u> 558 263	<u>586 625</u> 558 263	<u>604 254</u> 552 356	<u>598 593</u> 552 356
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>887 454</u> 814 253	<u>1 719 418</u> 1 648 204	<u>1 855 100</u> 1 796 226	<u>1 847 144</u> 1 796 226	<u>1 858 925</u> 1 796 226	<u>1 752 611</u> 1 677 206	<u>1 744 219</u> 1 677 206

					-	-	-	-	-	-
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>441 169</u> 420 556	<u>440 577</u> 420 556	<u>471 979</u> 450 400	<u>471 240</u> 450 400	<u>444 054</u> 413 284	<u>419 616</u> 402 036
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>734 470</u> 706 044	<u>733 777</u> 706 044	<u>786 009</u> 756 147	<u>785 142</u> 756 147	<u>734 096</u> 693 835	<u>699 635</u> 674 952
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>666 385</u> 639 294	<u>665 692</u> 639 294	<u>713 092</u> 684 660	<u>712 225</u> 684 660	<u>667 189</u> 628 239	<u>634 548</u> 611 141
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>504 195</u> 475 829	<u>503 281</u> 475 829	<u>539 208</u> 509 595	<u>538 066</u> 509 595	<u>511 719</u> 467 601	<u>478 709</u> 454 875
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>513 022</u> 484 483	<u>512 108</u> 484 483	<u>420 477</u> 396 340	<u>419 344</u> 396 340	<u>520 393</u> 476 105	<u>415 604</u> 396 340
225-204-0122	6-2	.	1	5800						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>664 624</u> 628 492	<u>663 482</u> 628 492	<u>710 830</u> 673 092	<u>709 402</u> 673 092	<u>673 434</u> 617 625	<u>631 253</u> 600 815
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>803 957</u> 760 555	<u>802 590</u> 760 555	<u>859 861</u> 814 526	<u>858 153</u> 814 526	<u>814 345</u> 747 404	<u>763 643</u> 727 062
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>1 356 803</u> 1 302 561	<u>1 355 436</u> 1 302 561	<u>1 451 939</u> 1 394 994	<u>1 450 230</u> 1 394 994	<u>1 357 631</u> 1 280 037	<u>1 292 143</u> 1 245 199
225-204-0126	6-4	.	1	6700			<u>530 820</u> 495 883	<u>529 124</u> 495 883		<u>523 531</u> 495 883
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>305 789</u> 278 121	<u>308 947</u> 278 121	<u>300 062</u> 278 121	<u>298 974</u> 278 121	<u>317 052</u> 278 121	<u>295 384</u> 278 121
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>594 156</u> 552 356	<u>599 970</u> 552 356	<u>592 001</u> 558 263	<u>590 420</u> 558 263	<u>611 904</u> 552 356	<u>585 202</u> 558 263
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 742 307</u> 1 677 206	<u>1 740 777</u> 1 677 206	<u>1 864 663</u> 1 796 226	<u>1 862 750</u> 1 796 226	<u>1 739 370</u> 1 648 204	<u>1 660 084</u> 1 603 346

					-	-	-	-	-	-
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>385 923</u> 354 552	<u>463 312</u> 450 400	<u>466 365</u> 450 400			
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>635 605</u> 595 235	<u>775 848</u> 756 147	<u>779 427</u> 756 147			
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>394 522</u> 358 879	<u>702 931</u> 684 660	<u>706 510</u> 684 660			
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>446 681</u> 401 151	<u>525 819</u> 509 595	<u>530 535</u> 509 595			
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>454 123</u> 408 447	<u>406 931</u> 396 340	<u>411 124</u> 396 340			
225-204-0122	6-2	.	1	5800						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>587 336</u> 529 854	<u>694 094</u> 673 092	<u>699 988</u> 673 092			
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>598 386</u> 531 659	<u>839 838</u> 814 526	<u>846 890</u> 814 526			
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>1 176 188</u> 1 098 132	<u>1 431 915</u> 1 394 994	<u>1 438 968</u> 1 394 994			
225-204-0126	6-4	.	1	6700		<u>510 560</u> 495 883	<u>516 832</u> 495 883			
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>319 684</u> 278 121	<u>287 059</u> 278 121	<u>291 084</u> 278 121	<u>327 473</u> 278 121	<u>320 526</u> 278 121	<u>330 526</u> 278 121
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>615 729</u> 552 356	<u>573 102</u> 558 263	<u>578 953</u> 558 263	<u>627 051</u> 552 356	<u>616 953</u> 552 356	<u>631 488</u> 552 356
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 036 116</u> 954 240	<u>1 842 248</u> 1 796 226	<u>1 850 143</u> 1 796 226			

							-	-	-	-	
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>189 547</u> 167 975	<u>370 023</u> 350 767	<u>397 258</u> 382 269	<u>394 712</u> 382 269	<u>398 482</u> 382 269	<u>377 474</u> 356 940	<u>374 788</u> 356 940
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>176 151</u> 157 965	<u>339 296</u> 322 743	<u>364 821</u> 351 728	<u>362 721</u> 351 728	<u>365 831</u> 351 728	<u>346 042</u> 328 422	<u>343 826</u> 328 422
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>140 767</u> 116 431	<u>231 152</u> 212 119	<u>244 667</u> 231 169	<u>241 590</u> 231 169	<u>246 146</u> 231 169	<u>236 355</u> 215 852	<u>233 110</u> 215 852
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>135 631</u> 114 371	<u>211 597</u> 194 948	<u>224 355</u> 212 456	<u>221 703</u> 212 456	<u>225 630</u> 212 456	<u>216 299</u> 198 378	<u>213 502</u> 198 378
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>178 284</u> 150 236	<u>279 738</u> 257 753	<u>296 618</u> 280 902	<u>293 117</u> 280 902	<u>298 301</u> 280 902	<u>285 953</u> 262 289	<u>282 261</u> 262 289
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>254 415</u> 227 850	<u>494 923</u> 470 718	<u>532 126</u> 512 993	<u>529 050</u> 512 993	<u>533 605</u> 512 993	<u>504 767</u> 479 001	<u>501 523</u> 479 001
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>334 331</u> 294 295						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>449 971</u> 394 648						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>871 972</u> 804 655	<u>1 675 230</u> 1 608 632	<u>1 808 817</u> 1 753 100	<u>1 801 656</u> 1 753 100	<u>1 812 259</u> 1 753 100	<u>1 707 352</u> 1 636 938	<u>1 699 799</u> 1 636 938
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>261 968</u> 229 750	<u>359 958</u> 334 700	<u>383 192</u> 364 758	<u>379 331</u> 364 758	<u>385 048</u> 364 758	<u>367 717</u> 340 589	<u>363 644</u> 340 589
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>191 867</u> 171 886	<u>317 755</u> 300 625	<u>340 847</u> 327 623	<u>338 534</u> 327 623	<u>341 958</u> 327 623	<u>324 201</u> 305 915	<u>321 761</u> 305 915
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>233 723</u> 208 606	<u>389 337</u> 367 903	<u>417 407</u> 400 943	<u>414 480</u> 400 943	<u>418 815</u> 400 943	<u>397 269</u> 374 376	<u>394 180</u> 374 376
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>473 151</u> 443 637	<u>674 674</u> 647 845	<u>728 470</u> 706 026	<u>725 584</u> 706 026	<u>729 857</u> 706 026	<u>687 611</u> 659 244	<u>684 567</u> 659 244

					-	-	-	-	-	-
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>374 176</u> 356 940	<u>373 687</u> 356 940	<u>400 318</u> 382 269	<u>399 706</u> 382 269	<u>376 407</u> 350 767	<u>355 940</u> 341 221
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>343 321</u> 328 422	<u>342 918</u> 328 422	<u>367 346</u> 351 728	<u>366 841</u> 351 728	<u>344 563</u> 322 743	<u>326 752</u> 313 959
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>232 371</u> 215 852	<u>231 779</u> 215 852	<u>248 364</u> 231 169	<u>247 625</u> 231 169	<u>238 866</u> 212 119	
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>212 865</u> 198 378	<u>212 355</u> 198 378	<u>227 542</u> 212 456	<u>226 905</u> 212 456	<u>218 247</u> 194 948	
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>281 419</u> 262 289	<u>280 746</u> 262 289	<u>300 825</u> 280 902	<u>299 984</u> 280 902	<u>288 517</u> 257 753	
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>500 783</u> 479 001	<u>500 191</u> 479 001	<u>535 824</u> 512 993	<u>535 084</u> 512 993	<u>502 637</u> 470 718	<u>476 605</u> 457 907
225-204-0164	3- 5	.	1	4500						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 698 077</u> 1 636 938	<u>1 696 700</u> 1 636 938	<u>1 817 423</u> 1 753 100	<u>1 815 702</u> 1 753 100	<u>1 693 186</u> 1 608 632	<u>1 618 352</u> 1 564 851
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>362 716</u> 340 589	<u>361 974</u> 340 589	<u>387 833</u> 364 758	<u>386 905</u> 364 758	<u>369 641</u> 334 700	<u>344 076</u> 325 590
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>321 205</u> 305 915	<u>320 761</u> 305 915	<u>343 626</u> 327 623	<u>343 070</u> 327 623	<u>323 555</u> 300 625	<u>305 463</u> 292 443
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>393 476</u> 374 376	<u>392 913</u> 374 376	<u>420 926</u> 400 943	<u>420 223</u> 400 943	<u>396 679</u> 367 903	<u>374 126</u> 357 890
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>683 874</u> 659 244	<u>683 319</u> 659 244	<u>731 938</u> 706 026	<u>731 244</u> 706 026	<u>681 909</u> 647 845	<u>651 764</u> 630 213

					-	-	-	-	-	-
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>220 883</u> 196 853	<u>258 301</u> 250 069	<u>395 672</u> 382 269			
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>298 993</u> 276 878	<u>361 428</u> 351 728	<u>363 513</u> 351 728			
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>163 456</u> 136 448		<u>242 750</u> 231 169			
225-204-0153	3-05	.	1	2500			<u>222 702</u> 212 456			
225-204-0154	4-05	.	1	3300			<u>294 436</u> 280 902			
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>436 181</u> 403 825	<u>527 157</u> 512 993	<u>530 210</u> 512 993			
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>389 463</u> 344 891					
225-204-0165	5- 5	.	1	6250						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 464 144</u> 1 380 031	<u>1 797 250</u> 1 753 100	<u>1 804 355</u> 1 753 100			
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>323 353</u> 287 136	<u>376 954</u> 364 758	<u>380 786</u> 364 758			
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>281 313</u> 257 903	<u>337 111</u> 327 623	<u>339 406</u> 327 623			
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>345 040</u> 315 620	<u>412 678</u> 400 943	<u>415 583</u> 400 943			
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>589 668</u> 555 780	<u>723 809</u> 706 026	<u>726 672</u> 706 026			

							-	-	-	-	
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>329 607</u> 304 544	<u>462 763</u> 441 190	498 078 480 812	<u>495 426</u> 480 812	499 353 480 812	<u>471 886</u> 448 953	469 088 448 953
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>362 873</u> 333 437	<u>507 677</u> 482 723	<u>545 776</u> 526 075	<u>542 594</u> 526 075	<u>547 306</u> 526 075	<u>517 785</u> 491 217	<u>514 429</u> 491 217
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>284 910</u> 253 655	<u>392 851</u> 367 898	<u>419 513</u> 400 938	<u>415 854</u> 400 938	<u>421 273</u> 400 938	<u>401 115</u> 374 371	<u>397 254</u> 374 371
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>319 089</u> 287 536	<u>443 461</u> 417 766	<u>474 794</u> 455 284	<u>471 187</u> 455 284	<u>476 528</u> 455 284	<u>452 596</u> 425 117	<u>448 792</u> 425 117
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>977 586</u> 911 918	<u>1 375 759</u> 1 317 533	<u>1 483 700</u> 1 435 858	<u>1 477 070</u> 1 435 858	<u>1 486 887</u> 1 435 858	<u>1 402 415</u> 1 340 717	<u>1 395 422</u> 1 340 717
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>267 439</u> 240 247	<u>371 831</u> 349 790	<u>397 855</u> 381 204	<u>394 726</u> 381 204	<u>399 360</u> 381 204	<u>379 529</u> 355 945	<u>376 228</u> 355 945
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>366 558</u> 327 751	<u>509 068</u> 477 837	<u>544 170</u> 520 750	<u>539 662</u> 520 750	<u>546 337</u> 520 750	<u>519 691</u> 486 245	<u>514 935</u> 486 245
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>267 057</u> 230 201	<u>441 877</u> 411 963	<u>470 945</u> 448 961	<u>466 436</u> 448 961	<u>473 112</u> 448 961	<u>451 318</u> 419 212	<u>446 562</u> 419 212
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>287 563</u> 248 631	<u>432 427</u> 401 573	<u>460 084</u> 437 638	<u>455 337</u> 437 638	<u>462 366</u> 437 638	<u>441 789</u> 408 640	<u>436 782</u> 408 640
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>299 298</u> 260 136	<u>445 732</u> 414 617	<u>474 584</u> 451 853	<u>469 837</u> 451 853	<u>476 866</u> 451 853	<u>455 328</u> 421 913	<u>450 321</u> 421 913
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>341 483</u> 288 287	<u>570 358</u> 527 925	<u>605 968</u> 575 337	<u>599 338</u> 575 337	<u>609 156</u> 575 337	<u>582 843</u> 537 214	<u>575 849</u> 537 214
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>362 737</u> 309 125	<u>570 715</u> 528 275	<u>606 357</u> 575 718	<u>599 727</u> 575 718	<u>609 545</u> 575 718	<u>583 206</u> 537 570	<u>576 212</u> 537 570
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>344 646</u> 296 224	<u>495 877</u> 458 154	<u>526 422</u> 499 300	<u>520 481</u> 499 300	<u>529 278</u> 499 300	<u>506 796</u> 466 216	<u>500 530</u> 466 216

					-	-	-	-	-	-
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>468 451</u> 448 953	<u>467 941</u> 448 953	<u>501 266</u> 480 812	<u>500 628</u> 480 812	<u>469 414</u> 441 190	<u>445 990</u> 429 182
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>513 664</u> 491 217	<u>513 052</u> 491 217	<u>549 601</u> 526 075	<u>548 836</u> 526 075	<u>515 658</u> 482 723	<u>488 845</u> 469 585
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>396 375</u> 374 371	<u>395 671</u> 374 371	<u>423 912</u> 400 938	<u>423 032</u> 400 938	<u>402 028</u> 367 898	<u>376 391</u> 357 885
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>447 925</u> 425 117	<u>447 231</u> 425 117	<u>479 129</u> 455 284	<u>478 262</u> 455 284	<u>452 506</u> 417 766	<u>425 708</u> 406 396
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 393 828</u> 1 340 717	<u>1 392 553</u> 1 340 717	<u>1 491 669</u> 1 435 858	<u>1 490 075</u> 1 435 858	<u>1 392 385</u> 1 317 533	<u>1 327 868</u> 1 281 675
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>375 476</u> 355 945	<u>374 874</u> 355 945	<u>401 616</u> 381 204	<u>400 864</u> 381 204	<u>379 678</u> 349 790	<u>356 780</u> 340 270
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>513 851</u> 486 245	<u>512 984</u> 486 245	<u>549 589</u> 520 750	<u>548 505</u> 520 750	<u>520 374</u> 477 837	<u>488 109</u> 464 832
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>445 478</u> 419 212	<u>444 611</u> 419 212	<u>476 364</u> 448 961	<u>475 280</u> 448 961	<u>453 183</u> 411 963	<u>422 746</u> 400 751
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>435 641</u> 408 640	<u>434 728</u> 408 640	<u>465 790</u> 437 638	<u>464 648</u> 437 638	<u>444 332</u> 401 573	<u>413 177</u> 390 644
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>449 180</u> 421 913	<u>448 267</u> 421 913	<u>480 289</u> 451 853	<u>479 148</u> 451 853	<u>457 636</u> 414 617	<u>426 120</u> 403 333
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>574 255</u> 537 214	<u>572 980</u> 537 214	<u>613 937</u> 575 337	<u>612 343</u> 575 337	<u>586 984</u> 527 925	<u>544 387</u> 513 557
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>574 619</u> 537 570	<u>573 344</u> 537 570	<u>614 326</u> 575 718	<u>612 732</u> 575 718	<u>587 341</u> 528 275	<u>544 734</u> 513 897
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>499 102</u> 466 216	<u>497 960</u> 466 216	<u>533 562</u> 499 300	<u>532 134</u> 499 300	<u>510 774</u> 458 154	<u>473 020</u> 445 685

					-	-	-	-	-	-
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>406 993</u> 378 493	<u>493 794</u> 480 812	<u>496 426</u> 480 812			
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>423 694</u> 390 762	<u>540 636</u> 526 075	<u>543 794</u> 526 075			
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>350 812</u> 315 616	<u>413 601</u> 400 938	<u>417 233</u> 400 938			
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>394 031</u> 358 397	<u>468 968</u> 455 284	<u>472 547</u> 455 284			
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 205 232</u> 1 130 300	<u>1 472 990</u> 1 435 858	<u>1 479 569</u> 1 435 858			
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>330 781</u> 300 082	<u>392 800</u> 381 204	<u>395 905</u> 381 204			
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>453 712</u> 409 932	<u>536 887</u> 520 750	<u>541 361</u> 520 750			
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>396 070</u> 353 419	<u>463 662</u> 448 961	<u>468 136</u> 448 961			
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>388 862</u> 344 506	<u>452 416</u> 437 638	<u>457 126</u> 437 638			
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>400 276</u> 355 696	<u>466 915</u> 451 853	<u>471 626</u> 451 853			
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>514 286</u> 452 902	<u>595 258</u> 575 337	<u>601 837</u> 575 337			
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>514 592</u> 453 202	<u>595 647</u> 575 718	<u>602 226</u> 575 718			
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>447 791</u> 393 046	<u>516 826</u> 499 300	<u>522 720</u> 499 300			

							-	-	-	-	
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>333 558</u> 285 354	<u>524 733</u> 486 444	<u>557 869</u> 530 131	<u>551 929</u> 530 131	<u>560 725</u> 530 131	<u>536 160</u> 495 004	<u>529 894</u> 495 004
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>245 586</u> 209 151	<u>394 490</u> 365 505	<u>419 301</u> 398 330	<u>414 793</u> 398 330	<u>421 469</u> 398 330	<u>403 096</u> 371 936	<u>398 340</u> 371 936
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>230 319</u> 215 723						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>255 943</u> 239 044						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>310 099</u> 289 618						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>427 081</u> 396 327						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>436 487</u> 405 548						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>488 903</u> 453 817						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>498 309</u> 463 038						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>589 227</u> 547 373						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>669 166</u> 618 965						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>676 773</u> 626 423						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>528 466</u> 495 004	<u>527 324</u> 495 004	<u>565 009</u> 530 131	<u>563 581</u> 530 131	<u>539 630</u> 486 444	<u>501 090</u> 473 205
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>397 257</u> 371 936	<u>396 390</u> 371 936	<u>424 720</u> 398 330	<u>423 636</u> 398 330	<u>405 795</u> 365 505	<u>376 648</u> 355 557
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>472 547</u> 417 316	<u>548 273</u> 530 131	<u>554 168</u> 530 131			
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>355 416</u> 313 563	<u>412 019</u> 398 330	<u>416 492</u> 398 330			
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180						

							-	-	-	-	
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>416 307</u> 388 464						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>527 111</u> 492 596						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>664 642</u> 623 710						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>764 959</u> 718 759						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>728 308</u> 682 828						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>768 170</u> 728 928						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>696 314</u> 654 761						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>799 671</u> 752 791						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>563 622</u> 528 391						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>761 355</u> 706 826						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>938 869</u> 873 060						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>990 252</u> 929 736						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 180 459</u> 1 108 713						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100						

							-	-	-	-	
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>895 240</u> 836 586						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 098 585</u> 1 028 445						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 211 439</u> 1 139 085						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>1 031 911</u> 970 278						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 327 055</u> 1 248 235						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 172 840</u> 1 108 443						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 283 630</u> 1 205 661						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>1 062 613</u> 1 000 378						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 356 791</u> 1 277 387						
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>47 704</u> 46 463	<u>60 764</u> 56 406	<u>59 208</u> 56 406	<u>58 613</u> 56 406	<u>59 683</u> 56 406	<u>50 721</u> 46 463	<u>49 525</u> 46 463
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>59 173</u> 52 433	<u>51 965</u> 47 711	<u>50 409</u> 47 711	<u>49 814</u> 47 711	<u>50 883</u> 47 711	<u>58 384</u> 52 433	<u>57 705</u> 52 433
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>49 533</u> 48 271	<u>55 043</u> 50 214	<u>52 252</u> 48 977	<u>51 456</u> 48 977	<u>52 634</u> 48 977	<u>52 550</u> 48 271	<u>51 355</u> 48 271

					-	-	-	-	-	-
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800						
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>49 241</u> 46 463	<u>48 614</u> 46 463	<u>60 328</u> 56 406	<u>60 138</u> 56 406	<u>48 273</u> 46 463	<u>59 512</u> 56 406
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>57 172</u> 52 433	<u>57 870</u> 52 433	<u>51 529</u> 47 711	<u>51 339</u> 47 711	<u>59 302</u> 52 433	<u>50 713</u> 47 711
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>51 070</u> 48 271	<u>50 444</u> 48 271	<u>53 208</u> 48 977	<u>53 017</u> 48 977	<u>50 103</u> 48 271	<u>52 424</u> 48 977

					-	-	-	-	-	-
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800						
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>48 994</u> 46 463	<u>58 060</u> 56 406	<u>58 762</u> 56 406	<u>52 376</u> 46 463	<u>51 666</u> 46 463	<u>53 943</u> 46 463
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>59 761</u> 52 433	<u>49 261</u> 47 711	<u>49 963</u> 47 711	<u>61 119</u> 52 433	<u>59 908</u> 52 433	<u>61 652</u> 52 433
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>50 824</u> 48 271	<u>50 966</u> 48 977	<u>51 756</u> 48 977	<u>54 206</u> 48 271	<u>53 495</u> 48 271	<u>55 772</u> 48 271

							-	-	-	-	
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>59 852</u> 54 646	<u>73 500</u> 68 749	<u>71 841</u> 68 749	<u>71 206</u> 68 749	<u>72 347</u> 68 749	<u>56 966</u> 51 471	<u>56 070</u> 51 471
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>87 903</u> 80 258	<u>81 662</u> 74 995	<u>79 224</u> 74 995	<u>78 292</u> 74 995	<u>79 967</u> 74 995	<u>83 665</u> 75 595	<u>82 350</u> 75 595
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>58 707</u> 56 953	<u>74 653</u> 68 069	<u>72 215</u> 68 069	<u>71 283</u> 68 069	<u>72 958</u> 68 069	<u>63 433</u> 56 953	<u>61 561</u> 56 953
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>89 650</u> 82 222	<u>84 339</u> 77 883	<u>82 005</u> 77 883	<u>81 113</u> 77 883	<u>82 717</u> 77 883	<u>85 273</u> 77 445	<u>84 014</u> 77 445
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>59 162</u> 57 448	<u>69 406</u> 63 127	<u>67 072</u> 63 127	<u>66 179</u> 63 127	<u>67 784</u> 63 127	<u>63 687</u> 57 448	<u>61 894</u> 57 448
225-204-0312	110-5	.	1	1130		<u>84 585</u> 78 102	<u>82 241</u> 78 102	<u>81 344</u> 78 102	<u>82 956</u> 78 102		
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>230 771</u> 208 354						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>230 771</u> 208 354	<u>248 233</u> 228 072	<u>240 869</u> 228 072	<u>238 052</u> 228 072	<u>243 114</u> 228 072		
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>230 771</u> 208 354	<u>272 640</u> 252 189	<u>265 275</u> 252 189	<u>262 458</u> 252 189	<u>267 520</u> 252 189		
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>239 994</u> 208 876	<u>221 355</u> 201 512	<u>213 990</u> 201 512	<u>211 173</u> 201 512	<u>216 235</u> 201 512	<u>236 257</u> 208 876	<u>233 042</u> 208 876
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>230 771</u> 208 354						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>230 771</u> 208 354						
225-204-0600	937-92	.									

					-	-	-	-	-	-
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>55 866</u> 51 471	<u>55 703</u> 51 471	<u>73 035</u> 68 749	<u>72 832</u> 68 749	<u>56 234</u> 51 471	<u>72 164</u> 68 749
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>82 050</u> 75 595	<u>81 811</u> 75 595	<u>80 978</u> 74 995	<u>80 681</u> 74 995	<u>82 590</u> 75 595	<u>79 700</u> 74 995
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>61 115</u> 56 953	<u>60 134</u> 56 953	<u>73 969</u> 68 069	<u>73 672</u> 68 069	<u>59 599</u> 56 953	<u>72 691</u> 68 069
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>83 727</u> 77 445	<u>83 498</u> 77 445	<u>83 685</u> 77 883	<u>83 400</u> 77 883	<u>84 243</u> 77 445	<u>82 461</u> 77 883
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>61 467</u> 57 448	<u>60 528</u> 57 448	<u>68 751</u> 63 127	<u>68 467</u> 63 127	<u>60 016</u> 57 448	<u>67 527</u> 63 127
225-204-0312	110-5	.	1	1130			<u>83 928</u> 78 102	<u>83 642</u> 78 102		<u>82 698</u> 78 102
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550			<u>246 168</u> 228 072	<u>245 269</u> 228 072		<u>242 306</u> 228 072
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550			<u>270 574</u> 252 189	<u>269 676</u> 252 189		<u>266 712</u> 252 189
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>230 522</u> 208 876	<u>233 824</u> 208 876	<u>219 289</u> 201 512	<u>218 391</u> 201 512	<u>240 603</u> 208 876	<u>215 427</u> 201 512
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550						
225-204-0600	937-92	.								

					-	-	-	-	-	-
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>56 829</u> 51 471	<u>70 616</u> 68 749	<u>71 365</u> 68 749			
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>83 463</u> 75 595	<u>77 425</u> 74 995	<u>78 525</u> 74 995			
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>60 728</u> 56 953	<u>70 416</u> 68 069	<u>71 516</u> 68 069	<u>66 027</u> 56 953	<u>64 914</u> 56 953	<u>68 481</u> 56 953
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>85 080</u> 77 445	<u>80 283</u> 77 883	<u>81 336</u> 77 883			
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>61 097</u> 57 448	<u>65 349</u> 63 127	<u>66 403</u> 63 127	<u>66 170</u> 57 448	<u>65 105</u> 57 448	<u>68 520</u> 57 448
225-204-0312	110-5	.	1	1130		<u>80 511</u> 78 102	<u>81 569</u> 78 102			
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550		<u>235 433</u> 228 072	<u>238 756</u> 228 072			
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550		<u>259 839</u> 252 189	<u>263 162</u> 252 189			
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>242 775</u> 208 876	<u>208 554</u> 201 512	<u>211 877</u> 201 512	<u>249 206</u> 208 876	<u>243 470</u> 208 876	<u>251 726</u> 208 876
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550						
225-204-0600	937-92	.								

							-	-	-	-	
225-204-0601	1	.	1	800	<u>140 832</u> 132 119	<u>97 095</u> 92 064	<u>95 435</u> 92 064	<u>94 801</u> 92 064	<u>95 941</u> 92 064	<u>139 990</u> 132 119	<u>139 265</u> 132 119
225-204-0602	2	.	1	675	<u>87 008</u> 80 280	<u>59 607</u> 55 627	<u>58 207</u> 55 627	<u>57 672</u> 55 627	<u>58 634</u> 55 627	<u>86 298</u> 80 280	<u>85 687</u> 80 280
225-204-0603	3	.	1	550	<u>59 526</u> 54 267	<u>51 709</u> 48 429	<u>50 568</u> 48 429	<u>50 132</u> 48 429	<u>50 916</u> 48 429	<u>58 948</u> 54 267	<u>58 449</u> 54 267
225-204-0604	4	.	1	475	<u>54 721</u> 50 114	<u>45 396</u> 42 554	<u>44 411</u> 42 554	<u>44 034</u> 42 554	<u>44 711</u> 42 554	<u>54 221</u> 50 114	<u>53 791</u> 50 114
225-204-0605	5	.	1	400		<u>27 347</u> 25 083	<u>26 517</u> 25 083	<u>26 200</u> 25 083	<u>26 770</u> 25 083		
225-204-0606	5 -1	.	1	400		<u>30 459</u> 28 157	<u>29 629</u> 28 157	<u>29 311</u> 28 157	<u>29 882</u> 28 157		
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>19 806</u> 19 346						
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>118 139</u> 113 367	<u>38 891</u> 36 830	<u>38 207</u> 36 830	<u>37 945</u> 36 830	<u>38 415</u> 36 830	<u>117 792</u> 113 367	<u>117 493</u> 113 367
225-204-0806	43-2	.	1	330		<u>112 676</u> 108 817	<u>102 611</u> 99 609	<u>102 261</u> 99 609	<u>102 780</u> 99 609		
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	<u>6 887</u> 5 933	<u>7 801</u> 7 175	<u>7 573</u> 7 175	<u>7 486</u> 7 175	<u>7 643</u> 7 175	<u>6 771</u> 5 933	<u>6 671</u> 5 933
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>199 906</u> 185 486						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0601	1	.	1	800	<u>138 697</u> 132 119	<u>139 442</u> 132 119	<u>96 630</u> 92 064	<u>96 427</u> 92 064	<u>140 969</u> 132 119	<u>95 759</u> 92 064
225-204-0602	2	.	1	675	<u>85 207</u> 80 280	<u>85 835</u> 80 280	<u>59 215</u> 55 627	<u>59 044</u> 55 627	<u>87 124</u> 80 280	<u>58 480</u> 55 627
225-204-0603	3	.	1	550	<u>58 059</u> 54 267	<u>58 571</u> 54 267	<u>51 389</u> 48 429	<u>51 250</u> 48 429	<u>59 621</u> 54 267	<u>50 791</u> 48 429
225-204-0604	4	.	1	475	<u>53 454</u> 50 114	<u>53 896</u> 50 114	<u>45 120</u> 42 554	<u>44 999</u> 42 554	<u>54 803</u> 50 114	<u>44 603</u> 42 554
225-204-0605	5	.	1	400			<u>27 114</u> 25 083	<u>27 013</u> 25 083		<u>26 679</u> 25 083
225-204-0606	5 -1	.	1	400			<u>30 226</u> 28 157	<u>30 125</u> 28 157		<u>29 791</u> 28 157
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0803	33-2	.	1	250						
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>117 259</u> 113 367	<u>117 566</u> 113 367	<u>38 699</u> 36 830	<u>38 616</u> 36 830	<u>118 196</u> 113 367	<u>38 340</u> 36 830
225-204-0806	43-2	.	1	330			<u>103 032</u> 99 609	<u>102 948</u> 99 609		<u>100 780</u> 97 739
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1001	3	.	1	110	<u>6 593</u> 5 933	<u>6 695</u> 5 933	<u>7 737</u> 7 175	<u>7 709</u> 7 175	<u>6 905</u> 5 933	<u>7 618</u> 7 175
225-204-1006	3-	.	1	1750						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0601	1	.	1	800	<u>141 459</u> 132 119	<u>94 211</u> 92 064	<u>94 959</u> 92 064	<u>142 908</u> 132 119	<u>141 615</u> 132 119	<u>143 476</u> 132 119
225-204-0602	2	.	1	675	<u>87 537</u> 80 280	<u>57 174</u> 55 627	<u>57 805</u> 55 627	<u>88 760</u> 80 280	<u>87 669</u> 80 280	<u>89 239</u> 80 280
225-204-0603	3	.	1	550	<u>59 957</u> 54 267	<u>49 726</u> 48 429	<u>50 241</u> 48 429	<u>60 954</u> 54 267	<u>60 065</u> 54 267	<u>61 344</u> 54 267
225-204-0604	4	.	1	475	<u>55 093</u> 50 114	<u>43 683</u> 42 554	<u>44 128</u> 42 554	<u>55 954</u> 50 114	<u>55 186</u> 50 114	<u>56 291</u> 50 114
225-204-0605	5	.	1	400		<u>25 905</u> 25 083	<u>26 279</u> 25 083			
225-204-0606	5 -1	.	1	400		<u>29 016</u> 28 157	<u>29 391</u> 28 157			
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0803	33-2	.	1	250						
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>118 398</u> 113 367	<u>37 701</u> 36 830	<u>38 010</u> 36 830	<u>118 995</u> 113 367	<u>118 462</u> 113 367	<u>119 230</u> 113 367
225-204-0806	43-2	.	1	330		<u>102 046</u> 99 609	<u>102 393</u> 99 609			
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1001	3	.	1	110	<u>6 973</u> 5 933	<u>7 405</u> 7 175	<u>7 508</u> 7 175	<u>7 172</u> 5 933	<u>6 994</u> 5 933	<u>7 250</u> 5 933
225-204-1006	3-	.	1	1750						

							-	-	-	-	
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>23 824</u> 21 125	<u>19 681</u> 17 993	<u>19 059</u> 17 993	<u>18 821</u> 17 993	<u>19 248</u> 17 993	<u>23 508</u> 21 125	<u>23 237</u> 21 125
225-204-1100	13015-2012	.									
225-204-1104	2	.	1	41		<u>6 914</u> 6 633	<u>6 829</u> 6 633	<u>6 796</u> 6 633	<u>6 854</u> 6 633		
225-204-1200	13015-2012	.									
225-204-1201	-1	.	1	1600		<u>107 310</u> 97 205	<u>95 656</u> 88 980	<u>93 959</u> 88 980	<u>96 472</u> 88 980		
225-204-1202	-2	.	1	2400		<u>42 389</u> 29 558	<u>34 942</u> 27 057	<u>32 396</u> 27 057	<u>36 166</u> 27 057		
225-204-1203	-3	.	1	3400		<u>68 331</u> 49 991	<u>57 081</u> 45 761	<u>53 474</u> 45 761	<u>58 815</u> 45 761		
225-204-1204	-4	.	1	900		<u>88 563</u> 82 327	<u>79 622</u> 75 361	<u>78 667</u> 75 361	<u>80 081</u> 75 361		
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>325 824</u> 306 296						
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>218 426</u> 200 943						
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>372 849</u> 345 888						
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>79 534</u> 73 625						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>73 588</u> 67 795						

					-	-	-	-	-	-
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>23 024</u> 21 125	<u>23 303</u> 21 125	<u>19 506</u> 17 993	<u>19 431</u> 17 993	<u>23 876</u> 21 125	<u>19 180</u> 17 993
225-204-1100	13015-2012	.								
225-204-1104	2	.	1	41			<u>6 890</u> 6 633	<u>6 879</u> 6 633		<u>6 845</u> 6 633
225-204-1200	13015-2012	.								
225-204-1201	-1	.	1	1600			<u>97 696</u> 88 980	<u>97 288</u> 88 980		<u>94 320</u> 87 310
225-204-1202	-2	.	1	2400			<u>38 002</u> 27 057	<u>37 390</u> 27 057		<u>34 975</u> 26 549
225-204-1203	-3	.	1	3400			<u>61 416</u> 45 761	<u>60 549</u> 45 761		<u>56 985</u> 44 902
225-204-1204	-4	.	1	900			<u>80 769</u> 75 361	<u>80 540</u> 75 361		<u>78 386</u> 73 946
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190						
225-204-1309	35-10	.	1	2200						
225-204-1310	35-15	.	1	3275						
225-204-1313	32.9	.	1	725						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725						

					-	-	-	-	-	-
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>24 059</u> 21 125	<u>18 599</u> 17 993	<u>18 880</u> 17 993	<u>24 603</u> 21 125	<u>24 118</u> 21 125	<u>24 816</u> 21 125
225-204-1100	13015-2012	.								
225-204-1104	2	.	1	41		<u>6 766</u> 6 633	<u>6 804</u> 6 633			
225-204-1200	13015-2012	.								
225-204-1201	-1	.	1	1600		<u>92 914</u> 88 980	<u>94 599</u> 88 980			
225-204-1202	-2	.	1	2400		<u>30 830</u> 27 057	<u>33 356</u> 27 057			
225-204-1203	-3	.	1	3400		<u>51 254</u> 45 761	<u>54 833</u> 45 761			
225-204-1204	-4	.	1	900		<u>78 080</u> 75 361	<u>79 027</u> 75 361			
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190						
225-204-1309	35-10	.	1	2200						
225-204-1310	35-15	.	1	3275						
225-204-1313	32.9	.	1	725						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725						

							-	-	-	-	
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>66 811</u> 61 151						
225-204-1400	13015-2012	.									
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>49 781</u> 46 573	<u>34 050</u> 32 191	<u>33 428</u> 32 191	<u>33 190</u> 32 191	<u>33 617</u> 32 191	<u>49 466</u> 46 573	<u>49 194</u> 46 573
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>78 218</u> 70 732	<u>58 120</u> 53 551	<u>56 461</u> 53 551	<u>55 826</u> 53 551	<u>56 967</u> 53 551	<u>77 376</u> 70 732	<u>76 651</u> 70 732
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>117 895</u> 106 655	<u>89 929</u> 83 043	<u>87 440</u> 83 043	<u>86 488</u> 83 043	<u>88 199</u> 83 043	<u>116 632</u> 106 655	<u>115 545</u> 106 655
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>158 369</u> 143 360	<u>136 540</u> 127 161	<u>133 221</u> 127 161	<u>131 951</u> 127 161	<u>134 233</u> 127 161	<u>156 685</u> 143 360	<u>155 236</u> 143 360

225-205.

							-	-	-	-	
225-205-0100	13015-2012	.									
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 275</u> 1 175	<u>1 250</u> 1 175	<u>1 228</u> 1 175	<u>1 219</u> 1 175	<u>1 233</u> 1 175	<u>1 264</u> 1 175	<u>1 255</u> 1 175
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 390</u> 1 266	<u>1 357</u> 1 266	<u>1 329</u> 1 266	<u>1 317</u> 1 266	<u>1 336</u> 1 266	<u>1 376</u> 1 266	<u>1 364</u> 1 266
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 346</u> 2 983	<u>3 247</u> 2 983	<u>3 159</u> 2 983	<u>3 123</u> 2 983	<u>3 181</u> 2 983	<u>3 304</u> 2 983	<u>3 268</u> 2 983
225-205-0104	4	.	1	90	<u>5 939</u> 5 153	<u>5 715</u> 5 153	<u>5 518</u> 5 153	<u>5 436</u> 5 153	<u>5 566</u> 5 153	<u>5 844</u> 5 153	<u>5 763</u> 5 153

					-	-	-	-	-	-
225-204-1315	32.9-2	.	1	725						
225-204-1400	13015-2012	.								
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>48 981</u> 46 573	<u>49 260</u> 46 573	<u>33 875</u> 32 191	<u>33 799</u> 32 191	<u>49 833</u> 46 573	<u>33 549</u> 32 191
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>76 083</u> 70 732	<u>76 827</u> 70 732	<u>57 655</u> 53 551	<u>57 453</u> 53 551	<u>78 355</u> 70 732	<u>56 785</u> 53 551
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>114 693</u> 106 655	<u>115 809</u> 106 655	<u>89 231</u> 83 043	<u>88 928</u> 83 043	<u>118 100</u> 106 655	<u>87 926</u> 83 043
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>154 100</u> 143 360	<u>155 588</u> 143 360	<u>135 609</u> 127 161	<u>135 204</u> 127 161	<u>158 644</u> 143 360	<u>133 868</u> 127 161

					-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.								
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 248</u> 1 175	<u>1 257</u> 1 175	<u>1 220</u> 1 175	<u>1 234</u> 1 175	<u>1 301</u> 1 175	<u>1 284</u> 1 175
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 355</u> 1 266	<u>1 367</u> 1 266	<u>1 318</u> 1 266	<u>1 337</u> 1 266	<u>1 423</u> 1 266	<u>1 402</u> 1 266
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 240</u> 2 983	<u>3 277</u> 2 983	<u>3 126</u> 2 983	<u>3 186</u> 2 983	<u>3 450</u> 2 983	<u>3 386</u> 2 983
225-205-0104	4	.	1	90	<u>5 699</u> 5 153	<u>5 783</u> 5 153	<u>5 444</u> 5 153	<u>5 577</u> 5 153	<u>6 172</u> 5 153	<u>6 027</u> 5 153

					-	-	-	-	-	-
225-204-1315	32.9-2	.	1	725						
225-204-1400	13015-2012	.								
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>50 016</u> 46 573	<u>32 968</u> 32 191	<u>33 249</u> 32 191	<u>50 560</u> 46 573	<u>50 075</u> 46 573	<u>50 773</u> 46 573
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>78 845</u> 70 732	<u>55 236</u> 53 551	<u>55 985</u> 53 551	<u>80 294</u> 70 732	<u>79 001</u> 70 732	<u>80 862</u> 70 732
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>118 835</u> 106 655	<u>85 603</u> 83 043	<u>86 726</u> 83 043	<u>121 009</u> 106 655	<u>119 070</u> 106 655	<u>121 861</u> 106 655
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>159 623</u> 143 360	<u>130 771</u> 127 161	<u>132 269</u> 127 161	<u>162 521</u> 143 360	<u>159 936</u> 143 360	<u>163 657</u> 143 360

					-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.							
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 276</u> 1 175	<u>1 232</u> 1 175	<u>1 282</u> 1 175	<u>1 213</u> 1 175	<u>1 221</u> 1 175
225-205-0102	2	.	1	13	<u>1 392</u> 1 266	<u>1 334</u> 1 266	<u>1 400</u> 1 266	<u>1 309</u> 1 266	<u>1 320</u> 1 266
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 353</u> 2 983	<u>3 175</u> 2 983	<u>3 378</u> 2 983	<u>3 098</u> 2 983	<u>3 133</u> 2 983
225-205-0104	4	.	1	90	<u>5 954</u> 5 153	<u>5 552</u> 5 153	<u>6 009</u> 5 153	<u>5 380</u> 5 153	<u>5 459</u> 5 153

					,	.	.	-	-	-	-	
225-205-0105	5	.	1	130	$\frac{8\,179}{7\,051}$	$\frac{7\,855}{7\,051}$	$\frac{7\,570}{7\,051}$	$\frac{7\,452}{7\,051}$	$\frac{7\,640}{7\,051}$	$\frac{8\,042}{7\,051}$	$\frac{7\,924}{7\,051}$	

226.**226-1.****226-102.**

						-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	$\frac{482\,492}{468\,573}$					
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	$\frac{549\,289}{534\,060}$					
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	$\frac{533\,220}{516\,815}$					
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	$\frac{600\,391}{582\,669}$					
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	$\frac{874\,084}{847\,495}$					
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	$\frac{1\,045\,635}{1\,014\,562}$					
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	$\frac{1\,187\,462}{1\,153\,609}$					
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	$\frac{1\,060\,652}{1\,028\,515}$					

				,	-	-	-	-	-	-	-
225-205-0105	5	.	1	130	$\frac{7\,832}{7\,051}$	$\frac{7\,953}{7\,051}$	$\frac{7\,463}{7\,051}$	$\frac{7\,656}{7\,051}$	$\frac{8\,516}{7\,051}$	$\frac{8\,306}{7\,051}$	$\frac{8\,609}{7\,051}$

				,		-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370						
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500						
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500						
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200						

					-	-	-	-	-
225-205-0105	5	.	1	130	$\frac{8\,201}{7\,051}$	$\frac{7\,620}{7\,051}$	$\frac{8\,281}{7\,051}$	$\frac{7\,372}{7\,051}$	$\frac{7\,486}{7\,051}$

					-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370						
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500						
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500						
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200						

						-	-	-	-	-
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	$\frac{1\ 130\ 354}{1\ 096\ 850}$					
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	$\frac{502\ 056}{486\ 262}$					
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	$\frac{883\ 907}{857\ 707}$					
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	$\frac{915\ 377}{887\ 979}$					
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	$\frac{1\ 011\ 529}{981\ 125}$					
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	$\frac{1\ 087\ 335}{1\ 055\ 445}$					
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	$\frac{1\ 026\ 643}{995\ 173}$					
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	$\frac{943\ 216}{915\ 271}$					
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	$\frac{1\ 162\ 700}{1\ 128\ 562}$					
226-102-0118	-9	.	1	5000	$\frac{291\ 877}{282\ 654}$					
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200	$\frac{143\ 597}{137\ 841}$					
226-102-0300	25912-2015	.								

						-	-	-	-	-
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500						
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670						
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100						
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200						
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0118	-9	.	1	5000						
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200						
226-102-0300	25912-2015	.								

					-	-	-	-	-	-
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500						
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670						
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100						
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200						
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0118	-9	.	1	5000						
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200						
226-102-0300	25912-2015	.								

						-		-	-	-	-
226-102-0301	-14	.	1	4200		<u>372 586</u> 345 331	<u>365 089</u> 345 331	<u>365 089</u> 345 331	<u>361 234</u> 345 331	<u>359 306</u> 345 331	<u>364 233</u> 345 331
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>199 559</u> 191 866						
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>105 217</u> 101 509						
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>128 969</u> 123 465						
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>341 017</u> 328 905						
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>213 152</u> 205 123						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>96 191</u> 92 765						
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>172 395</u> 166 614						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>112 770</u> 108 669						
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>201 402</u> 194 429						
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>182 759</u> 176 375						
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>202 893</u> 195 344						
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>263 417</u> 253 142						

						-	-	-	-	-
226-102-0301	-14	.	1	4200						
226-102-0302	-18	.	1	5400						
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350						
226-102-0402	1-6	.	1	4250						
226-102-0403	1-8	.	1	7750						
226-102-0404	2-6	.	1	5500						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>144 905</u> 132 516	<u>140 340</u> 132 516	<u>138 595</u> 132 516	<u>141 732</u> 132 516	<u>143 624</u> 132 516	<u>143 068</u> 132 516
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>182 427</u> 167 169	<u>176 826</u> 167 169	<u>174 684</u> 167 169	<u>178 534</u> 167 169	<u>180 856</u> 167 169	<u>180 173</u> 167 169
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320						
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>247 070</u> 224 741	<u>238 772</u> 224 741	<u>235 598</u> 224 741	<u>241 302</u> 224 741	<u>244 743</u> 224 741	<u>243 731</u> 224 741
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>348 081</u> 319 219	<u>337 501</u> 319 219	<u>333 454</u> 319 219	<u>340 726</u> 319 219	<u>345 113</u> 319 219	<u>343 823</u> 319 219
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>487 271</u> 446 088	<u>472 126</u> 446 088	<u>466 334</u> 446 088	<u>476 743</u> 446 088	<u>483 023</u> 446 088	<u>481 176</u> 446 088

					-	-	-	-	-	-
226-102-0301	-14	.	1	4200						
226-102-0302	-18	.	1	5400						
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350						
226-102-0402	1-6	.	1	4250						
226-102-0403	1-8	.	1	7750						
226-102-0404	2-6	.	1	5500						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>141 231</u> 132 516	<u>136 972</u> 132 516	<u>139 031</u> 132 516			
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>177 919</u> 167 169	<u>172 692</u> 167 169	<u>175 219</u> 167 169			
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320						
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>240 391</u> 224 741	<u>232 647</u> 224 741	<u>236 392</u> 224 741			
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>339 565</u> 319 219	<u>329 692</u> 319 219	<u>334 466</u> 319 219			
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>475 081</u> 446 088	<u>460 949</u> 446 088	<u>467 782</u> 446 088			

						-	-	-	-	-
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>341 072</u> 327 874					
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>25 341</u> 24 459					
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>32 366</u> 31 206					
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>44 368</u> 42 728					
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>78 285</u> 75 350					
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>106 195</u> 102 223					
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>160 299</u> 154 356					
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	<u>194 379</u> 187 068					
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>205 610</u> 198 604					
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>85 168</u> 81 750					
226-102-0700	13015-2012	.								

						-	-	-	-	-
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>616 833</u> 564 414	<u>597 539</u> 564 414	<u>590 160</u> 564 414	<u>603 421</u> 564 414	<u>611 421</u> 564 414	<u>609 068</u> 564 414
226-102-0419	200.75.15	.	1	550						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100						
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000						
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700						
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000						
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000						
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>236 057</u> 212 646	<u>227 240</u> 212 646	<u>223 868</u> 212 646	<u>229 928</u> 212 646	<u>233 584</u> 212 646	<u>232 509</u> 212 646
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497						
226-102-0700	13015-2012	.								

					-	-	-	-	-	-
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>601 304</u> 564 414	<u>583 299</u> 564 414	<u>592 005</u> 564 414			
226-102-0419	200.75.15	.	1	550						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100						
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000						
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700						
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000						
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000						
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>228 961</u> 212 646	<u>220 733</u> 212 646	<u>224 711</u> 212 646			
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497						
226-102-0700	13015-2012	.								

						-		-	-	-	-
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>4 447</u> 4 339	<u>4 694</u> 4 339	<u>4 596</u> 4 339	<u>4 573</u> 4 339	<u>4 522</u> 4 339	<u>4 494</u> 4 339	<u>4 553</u> 4 339
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>9 065</u> 8 769	<u>9 910</u> 8 769	<u>9 576</u> 8 769	<u>9 496</u> 8 769	<u>9 320</u> 8 769	<u>9 225</u> 8 769	<u>9 427</u> 8 769

226-103.

						-	-	-	-		-
226-103-1100	13015-2012	.									
226-103-1108	2	.	1	600	<u>16 497</u> 15 754						
226-103-1109	3	.	1	700	<u>19 156</u> 18 291						
226-103-1400	13015-2012	.									
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>11 050</u> 10 577	<u>13 486</u> 10 577	<u>12 742</u> 10 577	<u>14 323</u> 10 577	<u>13 114</u> 10 577	<u>12 579</u> 10 577	<u>11 973</u> 10 577
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>9 184</u> 8 859	<u>10 740</u> 8 859	<u>10 270</u> 8 859	<u>11 269</u> 8 859	<u>10 505</u> 8 859	<u>10 150</u> 8 859	<u>9 767</u> 8 859
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>6 943</u> 6 780	<u>7 555</u> 6 780	<u>7 378</u> 6 780	<u>7 753</u> 6 780	<u>7 467</u> 6 780	<u>7 306</u> 6 780	<u>7 162</u> 6 780
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>7 492</u> 7 232	<u>8 726</u> 7 232	<u>8 354</u> 7 232	<u>9 144</u> 7 232	<u>8 540</u> 7 232	<u>8 256</u> 7 232	<u>7 953</u> 7 232
226-103-1600	13015-2012	.									
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>304 464</u> 293 104						

						-	-	-	-	-
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>5 420</u> 4 339	<u>5 146</u> 4 339	<u>5 728</u> 4 339	<u>5 283</u> 4 339	<u>5 489</u> 4 339	<u>5 763</u> 4 339
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>10 435</u> 8 769	<u>10 024</u> 8 769	<u>10 898</u> 8 769	<u>10 230</u> 8 769	<u>10 538</u> 8 769	<u>10 949</u> 8 769

					-	-	-	-	-	-	-	-
226-103-1100	13015-2012	.										
226-103-1108	2	.	1	600								
226-103-1109	3	.	1	700								
226-103-1400	13015-2012	.										
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>11 512</u> 10 577	<u>13 672</u> 10 577	<u>14 416</u> 10 577	<u>13 417</u> 10 577	<u>13 057</u> 10 577	<u>14 211</u> 10 577	<u>11 338</u> 10 577	<u>14 323</u> 10 577
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>9 476</u> 8 859	<u>10 858</u> 8 859	<u>11 328</u> 8 859	<u>10 679</u> 8 859	<u>10 452</u> 8 859	<u>11 181</u> 8 859	<u>9 366</u> 8 859	<u>11 269</u> 8 859
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>7 053</u> 6 780	<u>7 599</u> 6 780	<u>7 775</u> 6 780	<u>7 504</u> 6 780	<u>7 419</u> 6 780	<u>7 692</u> 6 780	<u>7 012</u> 6 780	<u>7 753</u> 6 780
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>7 723</u> 7 232	<u>8 819</u> 7 232	<u>9 191</u> 7 232	<u>8 676</u> 7 232	<u>8 496</u> 7 232	<u>9 073</u> 7 232	<u>7 636</u> 7 232	<u>9 144</u> 7 232
226-103-1600	13015-2012	.										
226-103-1601	450	.	1	7700								

				,	-	-	-	-	-	-
226-102-0701	-1	.	1	61,3	$\frac{5\,728}{4\,339}$	$\frac{5\,591}{4\,339}$	$\frac{5\,249}{4\,339}$	$\frac{4\,829}{4\,339}$	$\frac{4\,771}{4\,339}$	$\frac{4\,957}{4\,339}$
226-102-0704	-9	.	1	210	$\frac{10\,898}{8\,769}$	$\frac{10\,692}{8\,769}$	$\frac{10\,178}{8\,769}$	$\frac{10\,374}{8\,769}$	$\frac{10\,175}{8\,769}$	$\frac{10\,812}{8\,769}$

				,	-	-	-
226-103-1100	13015-2012	.					
226-103-1108	2	.	1	600			
226-103-1109	3	.	1	700			
226-103-1400	13015-2012	.					
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	$\frac{11\,704}{10\,577}$	$\frac{13\,951}{10\,577}$	$\frac{13\,021}{10\,577}$
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	$\frac{9\,597}{8\,859}$	$\frac{11\,034}{8\,859}$	$\frac{10\,447}{8\,859}$
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	$\frac{7\,098}{6\,780}$	$\frac{7\,665}{6\,780}$	$\frac{7\,445}{6\,780}$
226-103-1410	-5	.	1	190	$\frac{7\,819}{7\,232}$	$\frac{8\,958}{7\,232}$	$\frac{8\,493}{7\,232}$
226-103-1600	13015-2012	.					
226-103-1601	450	.	1	7700			

					-	-	-	-	-	-	-	-
226-103-1602	500	.	1	8350								
226-103-1603	600 -	.	1	9650								
226-103-1604	650 -	.	1	10300								
226-103-1605	700 -	.	1	10950								
226-103-1700	13015-2012	.										
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500								
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630								
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250								
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500								
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900								
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600								
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300								
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520								
226-103-1800	13015-2012	.										

				,	-	-	-
226-103-1602	500	.	1	8350			
226-103-1603	600 -	.	1	9650			
226-103-1604	650 -	.	1	10300			
226-103-1605	700 -	.	1	10950			
226-103-1700	13015-2012	.					
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500			
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630			
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250			
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500			
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900			
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600			
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300			
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520			
226-103-1800	13015-2012	.					

							-	-	-	-		-
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>17 123</u> 16 272	<u>21 709</u> 16 272	<u>20 299</u> 16 272	<u>23 295</u> 16 272	<u>21 004</u> 16 272	<u>20 020</u> 16 272	<u>18 872</u> 16 272	<u>18 599</u> 16 272
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>21 916</u> 20 792	<u>28 023</u> 20 792	<u>26 143</u> 20 792	<u>30 139</u> 20 792	<u>27 083</u> 20 792	<u>25 778</u> 20 792	<u>24 248</u> 20 792	<u>23 884</u> 20 792

226-104.

							-	-	-	-	
226-104-0100	13015-2012	.									
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>12 142 869</u> 11 066 037						
226-104-0103	-21	.	1	19700	<u>2 926 359</u> 2 636 913						
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 759 190</u> 2 473 022	<u>2 653 537</u> 2 473 022	<u>2 589 781</u> 2 473 022	<u>2 564 422</u> 2 473 022	<u>2 609 219</u> 2 473 022	<u>2 726 356</u> 2 473 022	<u>2 698 104</u> 2 473 022
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 620 975</u> 3 315 554						
226-104-0106	-22,16	.	1	19900	<u>3 556 936</u> 3 252 770						
226-104-0107	-24	.	1	22600	<u>3 487 296</u> 3 152 689						
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 963 732</u> 2 639 392	<u>2 844 108</u> 2 639 392	<u>2 770 966</u> 2 639 392	<u>2 741 874</u> 2 639 392	<u>2 793 266</u> 2 639 392	<u>2 926 065</u> 2 639 392	<u>2 893 654</u> 2 639 392
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 684 045</u> 5 128 487	<u>5 478 691</u> 5 128 488	<u>5 356 679</u> 5 128 488	<u>5 308 150</u> 5 128 488	<u>5 393 878</u> 5 128 488	<u>5 621 211</u> 5 128 487	<u>5 567 145</u> 5 128 487

				,	-	-	-	-	-	-	-	-
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>17 998</u> 16 272	<u>22 062</u> 16 272	<u>23 472</u> 16 272	<u>21 609</u> 16 272	<u>20 927</u> 16 272	<u>23 113</u> 16 272	<u>17 670</u> 16 272	<u>23 295</u> 16 272
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>23 082</u> 20 792	<u>28 494</u> 20 792	<u>30 374</u> 20 792	<u>27 897</u> 20 792	<u>26 988</u> 20 792	<u>29 902</u> 20 792	<u>22 645</u> 20 792	<u>30 139</u> 20 792

				,	-	-	-	-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.										
226-104-0101	-42	.	1	71200								
226-104-0103	-21	.	1	19700								
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 682 832</u> 2 473 022	<u>2 705 740</u> 2 473 022	<u>2 635 654</u> 2 473 022	<u>2 627 879</u> 2 473 022	<u>2 840 128</u> 2 473 022	<u>2 789 732</u> 2 473 022	<u>2 862 272</u> 2 473 022	
226-104-0105	-22,16	.	1	19900								
226-104-0106	-22,16	.	1	19900								
226-104-0107	-24	.	1	22600								
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 876 135</u> 2 639 392	<u>2 902 414</u> 2 639 392	<u>2 823 593</u> 2 639 392	<u>2 814 673</u> 2 639 392	<u>3 056 586</u> 2 639 392	<u>2 998 771</u> 2 639 392	<u>3 081 989</u> 2 639 392	
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 537 920</u> 5 128 487	<u>5 581 757</u> 5 128 487	<u>5 444 468</u> 5 128 488	<u>5 429 589</u> 5 128 488	<u>5 838 938</u> 5 128 487	<u>5 742 495</u> 5 128 487	<u>5 881 314</u> 5 128 487	

					-	-	-
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>18 362</u> 16 272	<u>22 590</u> 16 272	<u>20 828</u> 16 272
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>23 568</u> 20 792	<u>29 199</u> 20 792	<u>26 848</u> 20 792

					-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.							
226-104-0101	-42	.	1	71200					
226-104-0103	-21	.	1	19700					
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 764 535</u> 2 473 022	<u>2 602 221</u> 2 473 022	<u>2 783 624</u> 2 473 022	<u>2 540 797</u> 2 473 022	<u>2 570 422</u> 2 473 022
226-104-0105	-22,16	.	1	19900					
226-104-0106	-22,16	.	1	19900					
226-104-0107	-24	.	1	22600					
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 969 864</u> 2 639 392	<u>2 785 238</u> 2 639 392	<u>2 991 763</u> 2 639 392	<u>2 714 772</u> 2 639 392	<u>2 748 758</u> 2 639 392
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 694 274</u> 5 128 487	<u>5 380 487</u> 5 128 488	<u>5 730 805</u> 5 128 487	<u>5 262 939</u> 5 128 488	<u>5 319 633</u> 5 128 488

					-	-	-	-	-	-	-
226-104-0110	-42	.	1	62500							
226-104-0117	-18	.	1	15200							
226-104-0118	-21	.	1	18300							
226-104-0119	-24	.	1	21300							
226-104-0120	-33	.	1	36500							
226-104-0121	12	.	1	13200							
226-104-0122	15	.	1	16500							
226-104-0123	18	.	1	19800							
226-104-0124	21	.	1	25900							
226-104-0125	24	.	1	29600							
226-104-0126	33	.	1	45200							
226-104-0127	42	.	1	63250							
226-104-0200	13015-2012	.									

				,	-	-	-	-	-
226-104-0110	-42	.	1	62500					
226-104-0117	-18	.	1	15200					
226-104-0118	-21	.	1	18300					
226-104-0119	-24	.	1	21300					
226-104-0120	-33	.	1	36500					
226-104-0121	12	.	1	13200					
226-104-0122	15	.	1	16500					
226-104-0123	18	.	1	19800					
226-104-0124	21	.	1	25900					
226-104-0125	24	.	1	29600					
226-104-0126	33	.	1	45200					
226-104-0127	42	.	1	63250					
226-104-0200	13015-2012	.							

							-	-	-	-	
226-104-0202	93	.	1	24200	<u>3 740 530</u> 3 382 110						
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>3 660 798</u> 3 287 450						
226-104-0206	115	.	1	32100	<u>4 725 941</u> 4 255 137						
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>7 839 276</u> 7 058 868						
226-104-0219	50	.	1	11700	<u>1 876 898</u> 1 702 270						
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>2 318 892</u> 2 099 079						
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>3 947 468</u> 3 625 042						
226-104-0229	93	.	1	27800	<u>4 286 271</u> 3 874 742						
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>5 369 494</u> 4 798 900						
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>6 574 834</u> 5 852 204						
226-104-0243	93	.	1	22800	<u>3 683 926</u> 3 343 108						
226-104-0245	115	.	1	29600	<u>4 665 575</u> 4 225 405						

					-	-	-	-	-	-	-
226-104-0202	93	.	1	24200							
226-104-0204	98	.	1	25600							
226-104-0206	115	.	1	32100							
226-104-0214	165	.	1	53200							
226-104-0219	50	.	1	11700							
226-104-0223	60	.	1	14800							
226-104-0225	73	.	1	20800							
226-104-0229	93	.	1	27800							
226-104-0233	115	.	1	39500							
226-104-0237	135	.	1	50400							
226-104-0243	93	.	1	22800							
226-104-0245	115	.	1	29600							

				,	-	-	-	-	-
226-104-0202	93	.	1	24200					
226-104-0204	98	.	1	25600					
226-104-0206	115	.	1	32100					
226-104-0214	165	.	1	53200					
226-104-0219	50	.	1	11700					
226-104-0223	60	.	1	14800					
226-104-0225	73	.	1	20800					
226-104-0229	93	.	1	27800					
226-104-0233	115	.	1	39500					
226-104-0237	135	.	1	50400					
226-104-0243	93	.	1	22800					
226-104-0245	115	.	1	29600					

226-105.

							-	-	-	-	
226-105-0100	13015-2012	.									
226-105-0101	6	.	1	60	<u>9 112</u> 8 950	<u>9 555</u> 8 950	<u>9 437</u> 8 950	<u>9 687</u> 8 950	<u>9 496</u> 8 950	<u>9 353</u> 8 950	<u>9 258</u> 8 950

25.**251.****251-3.****251-302.**

						-	-	-	-	
251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000	<u>4 907 396</u> 4 800 000				
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787					
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000	<u>4 598 815</u> 4 500 000				
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867					

					-	-	-	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.									
226-105-0101	6	.	1	60	<u>9 235</u> 8 950	<u>9 185</u> 8 950	<u>9 584</u> 8 950	<u>9 702</u> 8 950	<u>9 486</u> 8 950	<u>9 429</u> 8 950	<u>9 611</u> 8 950

					-	-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673							
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739							
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204							
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200							

					-	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.							
226-105-0101	6	.	1	60	$\frac{9\,157}{8\,950}$	$\frac{9\,687}{8\,950}$	$\frac{9\,215}{8\,950}$	$\frac{9\,628}{8\,950}$	$\frac{9\,481}{8\,950}$

					-	-	-	-	-
251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739					
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200					

						-		-	-	-	
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930						
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0401	1	.	1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 949</u> 18 500	<u>19 430</u> 18 500	<u>19 589</u> 18 500	<u>19 955</u> 18 500	<u>19 557</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>17 960</u> 17 500	<u>19 060</u> 17 500	<u>18 489</u> 17 500	<u>18 663</u> 17 500	<u>19 067</u> 17 500	<u>18 628</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>17 956</u> 17 500	<u>19 035</u> 17 500	<u>18 475</u> 17 500	<u>18 646</u> 17 500	<u>19 042</u> 17 500	<u>18 612</u> 17 500

255.**255-1.****255-101.**

					,	.	.	-	-	-	-	
255-101-0100	6665-91	3										
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>62 036</u> 49 112	<u>62 979</u> 49 371	<u>58 053</u> 49 371	<u>56 419</u> 50 544	<u>59 131</u> 49 371	<u>67 100</u> 53 987	<u>62 790</u> 53 987	
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>73 322</u> 63 170	<u>75 707</u> 61 775	<u>70 782</u> 61 775	<u>72 208</u> 66 109	<u>71 705</u> 61 775	<u>91 871</u> 78 125	<u>87 561</u> 78 125	

					-	-	-	-	-	-	-
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372							
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 462</u> 18 500	<u>19 253</u> 18 500	<u>19 804</u> 18 500	<u>19 740</u> 18 500	<u>20 507</u> 18 500	<u>20 270</u> 18 500	<u>21 029</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 524</u> 17 500	<u>18 294</u> 17 500	<u>18 900</u> 17 500	<u>18 830</u> 17 500	<u>19 674</u> 17 500	<u>19 413</u> 17 500	<u>20 248</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>18 509</u> 17 500	<u>18 284</u> 17 500	<u>18 878</u> 17 500	<u>18 810</u> 17 500	<u>19 638</u> 17 500	<u>19 382</u> 17 500	<u>20 202</u> 17 500

					-	-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>62 790</u> 53 987	<u>60 573</u> 53 987	<u>60 931</u> 50 544	<u>60 516</u> 49 371	<u>70 178</u> 53 987	<u>67 716</u> 53 987	<u>70 178</u> 53 987
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>87 561</u> 78 125	<u>85 344</u> 78 125	<u>75 968</u> 66 109	<u>73 245</u> 61 775	<u>94 949</u> 78 125	<u>92 486</u> 78 125	<u>94 949</u> 78 125

					-	-	-	-	-
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372					
251-302-0400	33320-2015	.							
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 139</u> 18 500	<u>19 532</u> 18 500	<u>19 380</u> 18 500	<u>19 048</u> 18 500	<u>19 282</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 169</u> 17 500	<u>18 601</u> 17 500	<u>18 434</u> 17 500	<u>18 068</u> 17 500	<u>18 326</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>18 161</u> 17 500	<u>18 584</u> 17 500	<u>18 420</u> 17 500	<u>18 062</u> 17 500	<u>18 314</u> 17 500

					-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3							
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>59 465</u> 53 987	<u>58 500</u> 49 371	<u>62 297</u> 53 987	<u>54 912</u> 50 544	<u>56 971</u> 50 544
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>84 236</u> 78 125	<u>71 182</u> 61 775	<u>87 068</u> 78 125	<u>70 747</u> 66 109	<u>72 668</u> 66 109

255-102.

					-	-	-	-		-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{6\,960}{6\,600}$	$\frac{6\,960}{6\,600}$	$\frac{6\,893}{6\,600}$	$\frac{6\,960}{6\,600}$		
255-102-0202	60 , (17608-2017	2	1	130	$\frac{7\,575}{7\,200}$	$\frac{7\,575}{7\,200}$	$\frac{7\,509}{7\,200}$	$\frac{7\,575}{7\,200}$		
255-102-0203	60 , (17608-2017	2	1	131	$\frac{8\,603}{8\,200}$	$\frac{8\,603}{8\,200}$	$\frac{8\,536}{8\,200}$	$\frac{8\,603}{8\,200}$		
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{10\,038}{9\,600}$	$\frac{10\,038}{9\,600}$	$\frac{9\,972}{9\,600}$	$\frac{10\,038}{9\,600}$		
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{7\,332}{6\,900}$	$\frac{7\,332}{6\,900}$	$\frac{7\,242}{6\,900}$	$\frac{7\,332}{6\,900}$		
255-102-0208	80 , (17608-2017	2	1	175	$\frac{7\,948}{7\,500}$	$\frac{7\,948}{7\,500}$	$\frac{7\,858}{7\,500}$	$\frac{7\,948}{7\,500}$		

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2										
255-102-0200	17608-2017	2										
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130								
255-102-0202	60 , (17608-2017)	2	1	130								
255-102-0203	60 , (17608-2017)	2	1	131								
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130								
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0208	80 , (17608-2017)	2	1	175								

						-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2							
255-102-0200	17608-2017	2							
255-102-0201	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0202	60 , (17608-2017	2	1	130					
255-102-0203	60 , (17608-2017	2	1	131					
255-102-0204	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0207	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0208	80 , (17608-2017	2	1	175					

					-	-	-	-		-
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,974}{8\,500}$	$\frac{8\,974}{8\,500}$	$\frac{8\,884}{8\,500}$	$\frac{8\,974}{8\,500}$		
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,411}{9\,900}$	$\frac{10\,411}{9\,900}$	$\frac{10\,321}{9\,900}$	$\frac{10\,411}{9\,900}$		
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,102}{7\,650}$	$\frac{8\,102}{7\,650}$	$\frac{8\,012}{7\,650}$	$\frac{8\,102}{7\,650}$		
255-102-0212	100 , (17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,718}{8\,250}$	$\frac{8\,718}{8\,250}$	$\frac{8\,628}{8\,250}$	$\frac{8\,718}{8\,250}$		
255-102-0213	100 , (17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,359}{9\,850}$	$\frac{10\,359}{9\,850}$	$\frac{10\,270}{9\,850}$	$\frac{10\,359}{9\,850}$		
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175	$\frac{11\,796}{11\,250}$	$\frac{11\,796}{11\,250}$	$\frac{11\,706}{11\,250}$	$\frac{11\,796}{11\,250}$		
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225	$\frac{7\,609}{7\,100}$	$\frac{7\,609}{7\,100}$	$\frac{7\,494}{7\,100}$	$\frac{7\,609}{7\,100}$		
255-102-0216	60 , (17608-2017	2	1	225	$\frac{8\,225}{7\,700}$	$\frac{8\,225}{7\,700}$	$\frac{8\,110}{7\,700}$	$\frac{8\,225}{7\,700}$		

				,		-	-	-	-	-	-	-
255-102-0209	80 (17608-2017	2	1	175								
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175								
255-102-0212	100 (17608-2017	2	1	175								
255-102-0213	100 (17608-2017	2	1	175								
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175								
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225								
255-102-0216	60 (17608-2017	2	1	225								

						-	-	-	-
255-102-0209	80 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0210	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0211	100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0212	100 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0213	100 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0214	100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0216	60 , (17608-2017	2	1	225					

					-	-	-	-	.	-
255-102-0217	60 (17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,251}{8\,700}$	$\frac{9\,251}{8\,700}$	$\frac{9\,136}{8\,700}$	$\frac{9\,251}{8\,700}$		
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225	$\frac{10\,688}{10\,100}$	$\frac{10\,688}{10\,100}$	$\frac{10\,572}{10\,100}$	$\frac{10\,688}{10\,100}$		
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{7\,845}{7\,400}$	$\frac{7\,845}{7\,400}$	$\frac{7\,756}{7\,400}$	$\frac{7\,845}{7\,400}$		
255-102-0222	80 (17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,461}{8\,000}$	$\frac{8\,461}{8\,000}$	$\frac{8\,371}{8\,000}$	$\frac{8\,461}{8\,000}$		
255-102-0223	80 (17608-2017	2	1	175	$\frac{9\,487}{9\,000}$	$\frac{9\,487}{9\,000}$	$\frac{9\,397}{9\,000}$	$\frac{9\,487}{9\,000}$		
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,924}{10\,400}$	$\frac{10\,924}{10\,400}$	$\frac{10\,834}{10\,400}$	$\frac{10\,924}{10\,400}$		
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{8\,430}{7\,900}$	$\frac{8\,430}{7\,900}$	$\frac{8\,315}{7\,900}$	$\frac{8\,430}{7\,900}$		
255-102-0226	100 (17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,046}{8\,500}$	$\frac{9\,046}{8\,500}$	$\frac{8\,931}{8\,500}$	$\frac{9\,046}{8\,500}$		

				,	-	-	-	-	-	-	-
255-102-0217	60 (17608-2017	2	1	225							
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225							
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175							
255-102-0222	80 (17608-2017	2	1	175							
255-102-0223	80 (17608-2017	2	1	175							
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175							
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0226	100 (17608-2017	2	1	225							

						-	-	-	-
255-102-0217	60 (17608-2017	2	1	225					
255-102-0218	60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0222	80 (17608-2017	2	1	175					
255-102-0223	80 (17608-2017	2	1	175					
255-102-0224	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0226	100 (17608-2017	2	1	225					

					-	-	-	-		-
255-102-0227	100 , (17608-2017	2	1	225	$\frac{10\,688}{10\,100}$	$\frac{10\,688}{10\,100}$	$\frac{10\,572}{10\,100}$	$\frac{10\,688}{10\,100}$		
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{12\,125}{11\,500}$	$\frac{12\,125}{11\,500}$	$\frac{12\,009}{11\,500}$	$\frac{12\,125}{11\,500}$		
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,358}{7\,900}$	$\frac{8\,358}{7\,900}$	$\frac{8\,269}{7\,900}$	$\frac{8\,358}{7\,900}$		
255-102-0230	80 , (17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,974}{8\,500}$	$\frac{8\,974}{8\,500}$	$\frac{8\,884}{8\,500}$	$\frac{8\,974}{8\,500}$		
255-102-0231	80 , (17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,000}{9\,500}$	$\frac{10\,000}{9\,500}$	$\frac{9\,911}{9\,500}$	$\frac{10\,000}{9\,500}$		
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{11\,437}{10\,900}$	$\frac{11\,437}{10\,900}$	$\frac{11\,347}{10\,900}$	$\frac{11\,437}{10\,900}$		
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{8\,943}{8\,400}$	$\frac{8\,943}{8\,400}$	$\frac{8\,828}{8\,400}$	$\frac{8\,943}{8\,400}$		
255-102-0234	100 , (17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,559}{9\,000}$	$\frac{9\,559}{9\,000}$	$\frac{9\,444}{9\,000}$	$\frac{9\,559}{9\,000}$		

				,		-	-	-	-	-	-	-
255-102-0227	100 , (17608-2017	2	1	225								
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0230	80 , (17608-2017	2	1	175								
255-102-0231	80 , (17608-2017	2	1	175								
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0234	100 , (17608-2017	2	1	225								

						-	-	-	-
255-102-0227	(100 , 17608-2017)	2	1	225					
255-102-0228	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0229	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0230	(80 , 17608-2017)	2	1	175					
255-102-0231	(80 , 17608-2017)	2	1	175					
255-102-0232	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0234	(100 , 17608-2017)	2	1	225					

					-	-	-	-	.	-
255-102-0235	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>11 201</u> 10 600	<u>11 201</u> 10 600	<u>11 086</u> 10 600	<u>11 201</u> 10 600		
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225	<u>12 638</u> 12 000	<u>12 638</u> 12 000	<u>12 522</u> 12 000	<u>12 638</u> 12 000		
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225	<u>10 226</u> 9 650	<u>10 226</u> 9 650	<u>10 111</u> 9 650	<u>10 226</u> 9 650		
255-102-0238	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>10 842</u> 10 250	<u>10 842</u> 10 250	<u>10 726</u> 10 250	<u>10 842</u> 10 250		
255-102-0239	100 , (17608-2017	2	1	225	<u>12 484</u> 11 850	<u>12 484</u> 11 850	<u>12 368</u> 11 850	<u>12 484</u> 11 850		
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 920</u> 13 250	<u>13 920</u> 13 250	<u>13 805</u> 13 250	<u>13 920</u> 13 250		
255-102-0300	17608- 2017	2								

				,	-	-	-	-	-	-	-
255-102-0235	100 (17608-2017	2	1	225							
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0238	100 (17608-2017	2	1	225							
255-102-0239	100 (17608-2017	2	1	225							
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0300	17608- 2017	2									

						-	-	-	-
255-102-0235	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0236	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0237	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0238	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0239	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0240	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0300	17608- 2017	2							

				,	-	-	-	-		-
255-102-0301	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{12\,501}{12\,000}$	$\frac{12\,501}{12\,000}$	$\frac{12\,434}{12\,000}$	$\frac{12\,501}{12\,000}$		
255-102-0302	60 , () 17608-2017	2	1	130	$\frac{12\,501}{12\,000}$	$\frac{12\,501}{12\,000}$	$\frac{12\,434}{12\,000}$	$\frac{12\,501}{12\,000}$		
255-102-0303	60 , () 17608-2017	2	1	130	$\frac{13\,014}{12\,500}$	$\frac{13\,014}{12\,500}$	$\frac{12\,948}{12\,500}$	$\frac{13\,014}{12\,500}$		
255-102-0304	60 17608- 2017	2	1	130	$\frac{15\,067}{14\,500}$	$\frac{15\,067}{14\,500}$	$\frac{15\,000}{14\,500}$	$\frac{15\,067}{14\,500}$		
255-102-0305	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{13\,079}{12\,500}$	$\frac{13\,079}{12\,500}$	$\frac{12\,989}{12\,500}$	$\frac{13\,079}{12\,500}$		
255-102-0306	80 , () 17608-2017	2	1	175	$\frac{13\,079}{12\,500}$	$\frac{13\,079}{12\,500}$	$\frac{12\,989}{12\,500}$	$\frac{13\,079}{12\,500}$		

				,		-	-	-	-	-	-	-
255-102-0301	60 17608-2017	2	1	130								
255-102-0302	60 , () 17608-2017	2	1	130								
255-102-0303	60 , () 17608-2017	2	1	130								
255-102-0304	60 17608- 2017	2	1	130								
255-102-0305	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0306	80 , () 17608-2017	2	1	175								

						-	-	-	-
255-102-0301	2017 60 17608-	2	1	130					
255-102-0302) 60 , (17608-2017	2	1	130					
255-102-0303) 60 , (17608-2017	2	1	130					
255-102-0304	60 17608- 2017	2	1	130					
255-102-0305	2017 80 17608-	2	1	175					
255-102-0306) 80 , (17608-2017	2	1	175					

					-	-	-	-		-
255-102-0307	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>13 592</u> 13 000	<u>13 592</u> 13 000	<u>13 502</u> 13 000	<u>13 592</u> 13 000		
255-102-0308	80 17608- 2017	2	1	175	<u>15 644</u> 15 000	<u>15 644</u> 15 000	<u>15 555</u> 15 000	<u>15 644</u> 15 000		
255-102-0309	100 17608- 2017	2	1	225	<u>14 177</u> 13 500	<u>14 177</u> 13 500	<u>14 062</u> 13 500	<u>14 177</u> 13 500		
255-102-0310	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>14 177</u> 13 500	<u>14 177</u> 13 500	<u>14 062</u> 13 500	<u>14 177</u> 13 500		
255-102-0311	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 575</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000		
255-102-0312	100 17608- 2017	2	1	225	<u>16 742</u> 16 000	<u>16 742</u> 16 000	<u>16 627</u> 16 000	<u>16 742</u> 16 000		

				,	-	-	-	-	-	-	-
255-102-0307	80 , () 17608-2017	2	1	175							
255-102-0308	80 17608- 2017	2	1	175							
255-102-0309	100 17608- 2017	2	1	225							
255-102-0310	100 , () 17608-2017	2	1	225							
255-102-0311	100 , () 17608-2017	2	1	225							
255-102-0312	100 17608- 2017	2	1	225							

				,		-	-	-	-
255-102-0307	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0308	80 17608- 2017	2	1	175					
255-102-0309	100 17608- 2017	2	1	225					
255-102-0310	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0311	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0312	100 17608- 2017	2	1	225					

					-	-	-	-		-
255-102-0313	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{13\,014}{12\,500}$	$\frac{13\,014}{12\,500}$	$\frac{12\,948}{12\,500}$	$\frac{13\,014}{12\,500}$		
255-102-0314	60 , () 17608-2017	2	1	130	$\frac{13\,014}{12\,500}$	$\frac{13\,014}{12\,500}$	$\frac{12\,948}{12\,500}$	$\frac{13\,014}{12\,500}$		
255-102-0315	60 , () 17608-2017	2	1	130	$\frac{13\,527}{13\,000}$	$\frac{13\,527}{13\,000}$	$\frac{13\,461}{13\,000}$	$\frac{13\,527}{13\,000}$		
255-102-0316	60 17608- 2017	2	1	130	$\frac{15\,580}{15\,000}$	$\frac{15\,580}{15\,000}$	$\frac{15\,513}{15\,000}$	$\frac{15\,580}{15\,000}$		
255-102-0317	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{13\,592}{13\,000}$	$\frac{13\,592}{13\,000}$	$\frac{13\,502}{13\,000}$	$\frac{13\,592}{13\,000}$		
255-102-0318	80 , () 17608-2017	2	1	175	$\frac{13\,592}{13\,000}$	$\frac{13\,592}{13\,000}$	$\frac{13\,502}{13\,000}$	$\frac{13\,592}{13\,000}$		

				,		-	-	-	-	-	-	-
255-102-0313	2017 60 17608-	2	1	130								
255-102-0314) 60 , (17608-2017	2	1	130								
255-102-0315) 60 , (17608-2017	2	1	130								
255-102-0316	60 17608- 2017	2	1	130								
255-102-0317	2017 80 17608-	2	1	175								
255-102-0318) 80 , (17608-2017	2	1	175								

						-	-	-	-
255-102-0313	2017 60 17608-	2	1	130					
255-102-0314) 60 , (17608-2017	2	1	130					
255-102-0315) 60 , (17608-2017	2	1	130					
255-102-0316	60 17608- 2017	2	1	130					
255-102-0317	2017 80 17608-	2	1	175					
255-102-0318) 80 , (17608-2017	2	1	175					

					-	-	-	-	.	-
255-102-0319	80 , () 17608-2017	2	1	175	<u>14 105</u> 13 500	<u>14 105</u> 13 500	<u>14 015</u> 13 500	<u>14 105</u> 13 500		
255-102-0320	80 17608- 2017	2	1	175	<u>16 158</u> 15 500	<u>16 158</u> 15 500	<u>16 068</u> 15 500	<u>16 158</u> 15 500		
255-102-0321	100 17608- 2017	2	1	225	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 575</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000		
255-102-0322	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000	<u>14 575</u> 14 000	<u>14 690</u> 14 000		
255-102-0323	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>15 203</u> 14 500	<u>15 203</u> 14 500	<u>15 088</u> 14 500	<u>15 203</u> 14 500		
255-102-0324	100 17608- 2017	2	1	225	<u>17 256</u> 16 500	<u>17 256</u> 16 500	<u>17 140</u> 16 500	<u>17 256</u> 16 500		

				,	-	-	-	-	-	-	-
255-102-0319	80 , () 17608-2017	2	1	175							
255-102-0320	80 17608- 2017	2	1	175							
255-102-0321	100 17608- 2017	2	1	225							
255-102-0322	100 , () 17608-2017	2	1	225							
255-102-0323	100 , () 17608-2017	2	1	225							
255-102-0324	100 17608- 2017	2	1	225							

				,		-	-	-	-
255-102-0319	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0320	80 17608- 2017	2	1	175					
255-102-0321	100 17608- 2017	2	1	225					
255-102-0322	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0323	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0324	100 17608- 2017	2	1	225					

				,	-	-	-	-	.	-
255-102-0325	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{14\ 105}{13\ 500}$	$\frac{14\ 105}{13\ 500}$	$\frac{14\ 015}{13\ 500}$	$\frac{14\ 105}{13\ 500}$		
255-102-0326	80 , () 17608-2017	2	1	175	$\frac{14\ 105}{13\ 500}$	$\frac{14\ 105}{13\ 500}$	$\frac{14\ 015}{13\ 500}$	$\frac{14\ 105}{13\ 500}$		
255-102-0327	80 , () 17608-2017	2	1	175	$\frac{14\ 618}{14\ 000}$	$\frac{14\ 618}{14\ 000}$	$\frac{14\ 528}{14\ 000}$	$\frac{14\ 618}{14\ 000}$		
255-102-0328	80 17608- 2017	2	1	175	$\frac{16\ 671}{16\ 000}$	$\frac{16\ 671}{16\ 000}$	$\frac{16\ 581}{16\ 000}$	$\frac{16\ 671}{16\ 000}$		
255-102-0329	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{15\ 203}{14\ 500}$	$\frac{15\ 203}{14\ 500}$	$\frac{15\ 088}{14\ 500}$	$\frac{15\ 203}{14\ 500}$		
255-102-0330	100 , () 17608-2017	2	1	225	$\frac{15\ 203}{14\ 500}$	$\frac{15\ 203}{14\ 500}$	$\frac{15\ 088}{14\ 500}$	$\frac{15\ 203}{14\ 500}$		

				,		-	-	-	-	-	-	-
255-102-0325	80 17608- 2017	2	1	175								
255-102-0326	80 , () 17608-2017	2	1	175								
255-102-0327	80 , () 17608-2017	2	1	175								
255-102-0328	80 17608- 2017	2	1	175								
255-102-0329	100 17608- 2017	2	1	225								
255-102-0330	100 , () 17608-2017	2	1	225								

						-	-	-	-
255-102-0325	80 17608- 2017	2	1	175					
255-102-0326	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0327	80 , () 17608-2017	2	1	175					
255-102-0328	80 17608- 2017	2	1	175					
255-102-0329	100 17608- 2017	2	1	225					
255-102-0330	100 , () 17608-2017	2	1	225					

					-	-	-	-		-
255-102-0331	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>15 716</u> 15 000	<u>15 716</u> 15 000	<u>15 601</u> 15 000	<u>15 716</u> 15 000		
255-102-0332	100 17608- 2017	2	1	225	<u>17 769</u> 17 000	<u>17 769</u> 17 000	<u>17 653</u> 17 000	<u>17 769</u> 17 000		
255-102-0333	100 17608- 2017	2	1	225	<u>16 229</u> 15 500	<u>16 229</u> 15 500	<u>16 114</u> 15 500	<u>16 229</u> 15 500		
255-102-0334	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>16 229</u> 15 500	<u>16 229</u> 15 500	<u>16 114</u> 15 500	<u>16 229</u> 15 500		
255-102-0335	100 , () 17608-2017	2	1	225	<u>16 742</u> 16 000	<u>16 742</u> 16 000	<u>16 627</u> 16 000	<u>16 742</u> 16 000		
255-102-0336	100 17608- 2017	2	1	225	<u>18 795</u> 18 000	<u>18 795</u> 18 000	<u>18 679</u> 18 000	<u>18 795</u> 18 000		

				,	-	-	-	-	-	-	-
255-102-0331	100 , () 17608-2017	2	1	225							
255-102-0332	100 17608- 2017	2	1	225							
255-102-0333	100 17608- 2017	2	1	225							
255-102-0334	100 , () 17608-2017	2	1	225							
255-102-0335	100 , () 17608-2017	2	1	225							
255-102-0336	100 17608- 2017	2	1	225							

				,		-	-	-	-
255-102-0331	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0332	100 17608- 2017	2	1	225					
255-102-0333	100 17608- 2017	2	1	225					
255-102-0334	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0335	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0336	100 17608- 2017	2	1	225					

					-	-	-	-		-
255-102-0400	17608-2017	2								
255-102-0401	17608-2017 60	2	1	130	$\frac{7\,986}{7\,600}$	$\frac{7\,986}{7\,600}$	$\frac{7\,919}{7\,600}$	$\frac{7\,986}{7\,600}$		
255-102-0402	17608-2017 () 60	2	1	130	$\frac{8\,602}{8\,200}$	$\frac{8\,602}{8\,200}$	$\frac{8\,535}{8\,200}$	$\frac{8\,602}{8\,200}$		
255-102-0403	17608-2017 () 60	2	1	130	$\frac{9\,628}{9\,200}$	$\frac{9\,628}{9\,200}$	$\frac{9\,561}{9\,200}$	$\frac{9\,628}{9\,200}$		
255-102-0404	17608-2017 60	2	1	130	$\frac{11\,064}{10\,600}$	$\frac{11\,064}{10\,600}$	$\frac{10\,998}{10\,600}$	$\frac{11\,064}{10\,600}$		
255-102-0405	17608-2017 80	2	1	175	$\frac{8\,358}{7\,900}$	$\frac{8\,358}{7\,900}$	$\frac{8\,269}{7\,900}$	$\frac{8\,358}{7\,900}$		
255-102-0406	17608-2017 () 80	2	1	175	$\frac{8\,974}{8\,500}$	$\frac{8\,974}{8\,500}$	$\frac{8\,884}{8\,500}$	$\frac{8\,974}{8\,500}$		
255-102-0407	17608-2017 () 80	2	1	175	$\frac{10\,000}{9\,500}$	$\frac{10\,000}{9\,500}$	$\frac{9\,911}{9\,500}$	$\frac{10\,000}{9\,500}$		

				,		-	-	-	-	-	-	-
255-102-0400	17608-2017	2										
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130								
255-102-0402	60 , () 17608-2017	2	1	130								
255-102-0403	60 , () 17608-2017	2	1	130								
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130								
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0406	80 , () 17608-2017	2	1	175								
255-102-0407	80 , () 17608-2017	2	1	175								

						-	-	-	-
255-102-0400	17608-2017	2							
255-102-0401	17608-2017 60	2	1	130					
255-102-0402	17608-2017 () 60	2	1	130					
255-102-0403	17608-2017 () 60	2	1	130					
255-102-0404	17608-2017 60	2	1	130					
255-102-0405	17608-2017 80	2	1	175					
255-102-0406	17608-2017 () 80	2	1	175					
255-102-0407	17608-2017 () 80	2	1	175					

					-	-	-	-	.	-
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{11\,437}{10\,900}$	$\frac{11\,437}{10\,900}$	$\frac{11\,347}{10\,900}$	$\frac{11\,437}{10\,900}$		
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{8\,943}{8\,400}$	$\frac{8\,943}{8\,400}$	$\frac{8\,828}{8\,400}$	$\frac{8\,943}{8\,400}$		
255-102-0410	100 , () 17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,559}{9\,000}$	$\frac{9\,559}{9\,000}$	$\frac{9\,444}{9\,000}$	$\frac{9\,559}{9\,000}$		
255-102-0411	100 , () 17608-2017	2	1	225	$\frac{11\,201}{10\,600}$	$\frac{11\,201}{10\,600}$	$\frac{11\,086}{10\,600}$	$\frac{11\,201}{10\,600}$		
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{12\,638}{12\,000}$	$\frac{12\,638}{12\,000}$	$\frac{12\,522}{12\,000}$	$\frac{12\,638}{12\,000}$		
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{8\,499}{8\,100}$	$\frac{8\,499}{8\,100}$	$\frac{8\,432}{8\,100}$	$\frac{8\,499}{8\,100}$		
255-102-0414	60 , () 17608-2017	2	1	130	$\frac{9\,115}{8\,700}$	$\frac{9\,115}{8\,700}$	$\frac{9\,048}{8\,700}$	$\frac{9\,115}{8\,700}$		
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130	$\frac{10\,141}{9\,700}$	$\frac{10\,141}{9\,700}$	$\frac{10\,074}{9\,700}$	$\frac{10\,141}{9\,700}$		

				,	-	-	-	-	-	-	-
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175							
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0410	100 , () 17608-2017	2	1	225							
255-102-0411	100 , () 17608-2017	2	1	225							
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130							
255-102-0414	60 , () 17608-2017	2	1	130							
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130							

						-	-	-	-
255-102-0408	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0409	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0410	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0411	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0412	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0413	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0414	60 , () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0415	60 , () 17608-2017	2	1	130					

					-	-	-	-		-
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130	$\frac{11\,578}{11\,100}$	$\frac{11\,578}{11\,100}$	$\frac{11\,511}{11\,100}$	$\frac{11\,578}{11\,100}$		
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{8\,872}{8\,400}$	$\frac{8\,872}{8\,400}$	$\frac{8\,782}{8\,400}$	$\frac{8\,872}{8\,400}$		
255-102-0418	80 , (17608-2017	2	1	175	$\frac{9\,487}{9\,000}$	$\frac{9\,487}{9\,000}$	$\frac{9\,397}{9\,000}$	$\frac{9\,487}{9\,000}$		
255-102-0419	80 , (17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,513}{10\,000}$	$\frac{10\,513}{10\,000}$	$\frac{10\,424}{10\,000}$	$\frac{10\,513}{10\,000}$		
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{11\,950}{11\,400}$	$\frac{11\,400}{11\,400}$	$\frac{11\,860}{11\,400}$	$\frac{11\,950}{11\,400}$		
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,456}{8\,900}$	$\frac{9\,456}{8\,900}$	$\frac{9\,341}{8\,900}$	$\frac{9\,456}{8\,900}$		
255-102-0422	100 , (17608-2017	2	1	225	$\frac{10\,072}{9\,500}$	$\frac{10\,072}{9\,500}$	$\frac{9\,957}{9\,500}$	$\frac{10\,072}{9\,500}$		
255-102-0423	100 , (17608-2017	2	1	225	$\frac{11\,714}{11\,100}$	$\frac{11\,714}{11\,100}$	$\frac{11\,599}{11\,100}$	$\frac{11\,714}{11\,100}$		

				,		-	-	-	-	-	-	-
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130								
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0418	80 , (17608-2017	2	1	175								
255-102-0419	80 , (17608-2017	2	1	175								
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175								
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0422	100 , (17608-2017	2	1	225								
255-102-0423	100 , (17608-2017	2	1	225								

						-	-	-	-
255-102-0416	60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0417	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0418	80 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0419	80 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0420	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0421	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0422	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0423	100 , (17608-2017	2	1	225					

					-	-	-	-	.	-
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{13\,151}{12\,500}$	$\frac{13\,151}{12\,500}$	$\frac{13\,035}{12\,500}$	$\frac{13\,151}{12\,500}$		
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{9\,385}{8\,900}$	$\frac{9\,385}{8\,900}$	$\frac{9\,295}{8\,900}$	$\frac{9\,385}{8\,900}$		
255-102-0426	80 , (17608-2017	2	1	175	$\frac{10\,000}{9\,500}$	$\frac{10\,000}{9\,500}$	$\frac{9\,911}{9\,500}$	$\frac{10\,000}{9\,500}$		
255-102-0427	80 , (17608-2017	2	1	175	$\frac{11\,027}{10\,500}$	$\frac{11\,027}{10\,500}$	$\frac{10\,937}{10\,500}$	$\frac{11\,027}{10\,500}$		
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175	$\frac{12\,463}{11\,900}$	$\frac{12\,463}{11\,900}$	$\frac{12\,373}{11\,900}$	$\frac{12\,463}{11\,900}$		
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{9\,970}{9\,400}$	$\frac{9\,970}{9\,400}$	$\frac{9\,854}{9\,400}$	$\frac{9\,970}{9\,400}$		
255-102-0430	100 , (17608-2017	2	1	225	$\frac{10\,585}{10\,000}$	$\frac{10\,585}{10\,000}$	$\frac{10\,470}{10\,000}$	$\frac{10\,585}{10\,000}$		
255-102-0431	100 , (17608-2017	2	1	225	$\frac{12\,227}{11\,600}$	$\frac{12\,227}{11\,600}$	$\frac{12\,112}{11\,600}$	$\frac{12\,227}{11\,600}$		

				,	-	-	-	-	-	-	-
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175							
255-102-0426	80 , (17608-2017	2	1	175							
255-102-0427	80 , (17608-2017	2	1	175							
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175							
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225							
255-102-0430	100 , (17608-2017	2	1	225							
255-102-0431	100 , (17608-2017	2	1	225							

						-	-	-	-
255-102-0424	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0425	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0426	80 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0427	80 , (17608-2017	2	1	175					
255-102-0428	80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0429	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0430	100 , (17608-2017	2	1	225					
255-102-0431	100 , (17608-2017	2	1	225					

					-	-	-	-		-
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{13\,664}{13\,000}$	$\frac{13\,664}{13\,000}$	$\frac{13\,548}{13\,000}$	$\frac{13\,664}{13\,000}$		
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{10\,996}{10\,400}$	$\frac{10\,996}{10\,400}$	$\frac{10\,880}{10\,400}$	$\frac{10\,996}{10\,400}$		
255-102-0434	100 , () 17608-2017	2	1	225	$\frac{11\,611}{11\,000}$	$\frac{11\,611}{11\,000}$	$\frac{11\,496}{11\,000}$	$\frac{11\,611}{11\,000}$		
255-102-0435	100 , () 17608-2017	2	1	225	$\frac{13\,253}{12\,600}$	$\frac{13\,253}{12\,600}$	$\frac{13\,138}{12\,600}$	$\frac{13\,253}{12\,600}$		
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	$\frac{14\,690}{14\,000}$	$\frac{14\,690}{14\,000}$	$\frac{14\,575}{14\,000}$	$\frac{14\,690}{14\,000}$		
255-102-0500	, 17608-2017	2								
255-102-0600	40 80 17608-2017	2								
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96					$\frac{2\,929}{2\,768}$	$\frac{3\,308}{2\,768}$
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96					$\frac{3\,021}{2\,857}$	$\frac{3\,400}{2\,857}$

				,		-	-	-	-	-	-	-
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0434	100 , () 17608-2017	2	1	225								
255-102-0435	100 , () 17608-2017	2	1	225								
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225								
255-102-0500	, 17608-2017	2										
255-102-0600	40 80 17608-2017	2										
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 136</u> 2 768	<u>3 136</u> 2 768	<u>3 047</u> 2 768	<u>3 431</u> 2 768	<u>3 333</u> 2 768	<u>3 431</u> 2 768	<u>3 003</u> 2 768	<u>3 116</u> 2 768
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 228</u> 2 857	<u>3 228</u> 2 857	<u>3 139</u> 2 857	<u>3 523</u> 2 857	<u>3 425</u> 2 857	<u>3 523</u> 2 857	<u>3 095</u> 2 857	<u>3 208</u> 2 857

						-	-	-	-
255-102-0432	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0433	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0434	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0435	100 , () 17608-2017	2	1	225					
255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0500	, 17608-2017	2							
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96					
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96					

					-	-	-	-	.	-
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120					$\frac{3\,245}{2\,879}$
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120					$\frac{3\,245}{2\,879}$
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	$\frac{4\,662}{4\,261}$	$\frac{5\,001}{4\,261}$	$\frac{4\,568}{4\,261}$	$\frac{4\,704}{4\,261}$	$\frac{3\,157}{2\,946}$ $\frac{3\,726}{2\,946}$
255-102-0606	17608-2017	60	2	1	144	$\frac{5\,287}{4\,870}$	$\frac{5\,626}{4\,870}$	$\frac{5\,193}{4\,870}$	$\frac{5\,329}{4\,870}$	$\frac{3\,248}{3\,036}$ $\frac{3\,817}{3\,036}$
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168					$\frac{3\,179}{2\,946}$ $\frac{3\,843}{2\,946}$
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168					$\frac{3\,270}{3\,036}$ $\frac{3\,934}{3\,036}$
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	$\frac{5\,573}{5\,054}$	$\frac{6\,024}{5\,054}$	$\frac{5\,447}{5\,054}$	$\frac{5\,628}{5\,054}$	$\frac{3\,934}{3\,661}$ $\frac{4\,693}{3\,661}$
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192	$\frac{6\,291}{5\,754}$	$\frac{6\,743}{5\,754}$	$\frac{6\,165}{5\,754}$	$\frac{6\,347}{5\,754}$	$\frac{4\,026}{3\,750}$ $\frac{4\,784}{3\,750}$
255-102-0800	, c 17608-2017		2							
255-102-0801	Ferro 60 Granit		2	1	130	$\frac{19\,490}{18\,810}$	$\frac{19\,490}{18\,810}$	$\frac{19\,423}{18\,810}$	$\frac{19\,490}{18\,810}$	$\frac{20\,018}{19\,390}$
255-102-0802	Ferro 80 Granit		2	1	175	$\frac{19\,759}{19\,010}$	$\frac{19\,759}{19\,010}$	$\frac{19\,670}{19\,010}$	$\frac{19\,759}{19\,010}$	$\frac{20\,439}{19\,760}$
255-102-0803	Ferro 60 Granit		2	1	130	$\frac{19\,797}{19\,110}$	$\frac{19\,797}{19\,110}$	$\frac{19\,731}{19\,110}$	$\frac{19\,797}{19\,110}$	$\frac{20\,326}{19\,690}$
255-102-0804	Ferro 80 Granit		2	1	175	$\frac{20\,067}{19\,310}$	$\frac{20\,067}{19\,310}$	$\frac{19\,978}{19\,310}$	$\frac{20\,067}{19\,310}$	$\frac{20\,747}{20\,060}$

						-	-	-	-	-	-		
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120			<u>2 672</u> 2 294				<u>2 520</u> 2 211	<u>2 513</u> 2 286
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120			<u>2 919</u> 2 536				<u>2 758</u> 2 445	<u>2 759</u> 2 527
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 467</u> 2 946	<u>3 467</u> 2 946	<u>3 334</u> 2 946	<u>3 910</u> 2 946	<u>3 762</u> 2 946	<u>3 910</u> 2 946	<u>3 267</u> 2 946	<u>3 437</u> 2 946
255-102-0606	17608-2017	60	2	1	144	<u>3 559</u> 3 036	<u>3 559</u> 3 036	<u>3 426</u> 3 036	<u>4 002</u> 3 036	<u>3 854</u> 3 036	<u>4 002</u> 3 036	<u>3 359</u> 3 036	<u>3 529</u> 3 036
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168	<u>3 541</u> 2 946	<u>3 541</u> 2 946	<u>3 386</u> 2 946	<u>4 058</u> 2 946	<u>3 886</u> 2 946	<u>4 058</u> 2 946	<u>3 308</u> 2 946	<u>3 506</u> 2 946
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168	<u>3 632</u> 3 036	<u>3 632</u> 3 036	<u>3 477</u> 3 036	<u>4 150</u> 3 036	<u>3 977</u> 3 036	<u>4 150</u> 3 036	<u>3 400</u> 3 036	<u>3 598</u> 3 036
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	<u>4 348</u> 3 661	<u>4 348</u> 3 661	<u>4 170</u> 3 661	<u>4 939</u> 3 661	<u>4 742</u> 3 661	<u>4 939</u> 3 661	<u>4 082</u> 3 661	<u>4 308</u> 3 661
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192	<u>4 439</u> 3 750	<u>4 439</u> 3 750	<u>4 262</u> 3 750	<u>5 030</u> 3 750	<u>4 833</u> 3 750	<u>5 030</u> 3 750	<u>4 173</u> 3 750	<u>4 400</u> 3 750
255-102-0800	, c 17608-2017		2										
255-102-0801	Ferro 60 Granit		2	1	130								
255-102-0802	Ferro 80 Granit		2	1	175								
255-102-0803	Ferro 60 Granit		2	1	130								
255-102-0804	Ferro 80 Granit		2	1	175								

						-	-	-	-
255-102-0603	17608-2017	50	2	1	120				
255-102-0604	17608-2017	50	2	1	120				
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144	$\frac{5\,112}{4\,261}$	$\frac{4\,816}{4\,261}$	$\frac{4\,872}{4\,261}$	$\frac{4\,964}{4\,261}$
255-102-0606	17608-2017	60	2	1	144	$\frac{5\,737}{4\,870}$	$\frac{5\,441}{4\,870}$	$\frac{5\,496}{4\,870}$	$\frac{5\,589}{4\,870}$
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168		$\frac{4\,416}{3\,799}$		
255-102-0608	17608-2017	70	2	1	168		$\frac{5\,207}{4\,571}$		
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192	$\frac{6\,172}{5\,054}$	$\frac{5\,778}{5\,054}$	$\frac{5\,852}{5\,054}$	$\frac{5\,975}{5\,054}$
255-102-0610	17608-2017	80	2	1	192	$\frac{6\,890}{5\,754}$	$\frac{6\,496}{5\,754}$	$\frac{6\,570}{5\,754}$	$\frac{6\,693}{5\,754}$
255-102-0800	, c 17608-2017		2						
255-102-0801	Ferro 60 Granit		2	1	130				
255-102-0802	Ferro 80 Granit		2	1	175				
255-102-0803	Ferro 60 Granit		2	1	130				
255-102-0804	Ferro 80 Granit		2	1	175				

					-	-	-	-		-
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>20 375</u> 19 610	<u>20 375</u> 19 610	<u>20 285</u> 19 610	<u>20 375</u> 19 610	<u>21 055</u> 20 360	
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>21 473</u> 20 610	<u>21 473</u> 20 610	<u>21 358</u> 20 610	<u>21 473</u> 20 610	<u>22 322</u> 21 550	
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>21 986</u> 21 110	<u>21 986</u> 21 110	<u>21 871</u> 21 110	<u>21 986</u> 21 110	<u>22 836</u> 22 050	
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>22 273</u> 21 310	<u>22 273</u> 21 310	<u>22 129</u> 21 310	<u>22 273</u> 21 310	<u>23 237</u> 22 390	
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>19 859</u> 19 170	<u>19 859</u> 19 170	<u>19 792</u> 19 170	<u>19 859</u> 19 170	<u>20 388</u> 19 750	
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 129</u> 19 370	<u>20 129</u> 19 370	<u>20 039</u> 19 370	<u>20 129</u> 19 370	<u>20 809</u> 20 120	
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 167</u> 19 470	<u>20 167</u> 19 470	<u>20 100</u> 19 470	<u>20 167</u> 19 470	<u>20 695</u> 20 050	
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 437</u> 19 670	<u>20 437</u> 19 670	<u>20 347</u> 19 670	<u>20 437</u> 19 670	<u>21 117</u> 20 420	
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 745</u> 19 970	<u>20 745</u> 19 970	<u>20 655</u> 19 970	<u>20 745</u> 19 970	<u>21 424</u> 20 720	
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>21 843</u> 20 970	<u>21 843</u> 20 970	<u>21 727</u> 20 970	<u>21 843</u> 20 970	<u>22 692</u> 21 910	
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>22 356</u> 21 470	<u>22 356</u> 21 470	<u>22 240</u> 21 470	<u>22 356</u> 21 470	<u>23 205</u> 22 410	
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>22 643</u> 21 670	<u>22 643</u> 21 670	<u>22 498</u> 21 670	<u>22 643</u> 21 670	<u>23 607</u> 22 750	
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>19 951</u> 19 260	<u>19 951</u> 19 260	<u>19 885</u> 19 260	<u>19 951</u> 19 260	<u>20 480</u> 19 840	

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175								
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225								
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225								
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282								
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282								
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130								

						-	-	-	-
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225					
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225					
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282					
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130					

					-	-	-	-	.	-
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>20 221</u> 19 460	<u>20 221</u> 19 460	<u>20 131</u> 19 460	<u>20 221</u> 19 460	<u>20 901</u> 20 210	
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>20 259</u> 19 560	<u>20 259</u> 19 560	<u>20 193</u> 19 560	<u>20 259</u> 19 560	<u>20 788</u> 20 140	
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>20 529</u> 19 760	<u>20 529</u> 19 760	<u>20 439</u> 19 760	<u>20 529</u> 19 760	<u>21 209</u> 20 510	
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>20 837</u> 20 060	<u>20 837</u> 20 060	<u>20 747</u> 20 060	<u>20 837</u> 20 060	<u>21 517</u> 20 810	
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>21 935</u> 21 060	<u>21 935</u> 21 060	<u>21 820</u> 21 060	<u>21 935</u> 21 060	<u>22 784</u> 22 000	
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>22 448</u> 21 560	<u>22 448</u> 21 560	<u>22 333</u> 21 560	<u>22 448</u> 21 560	<u>23 297</u> 22 500	
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>22 735</u> 21 760	<u>22 735</u> 21 760	<u>22 591</u> 21 760	<u>22 735</u> 21 760	<u>23 699</u> 22 840	
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 639</u> 19 930	<u>20 639</u> 19 930	<u>20 572</u> 19 930	<u>20 639</u> 19 930	<u>21 167</u> 20 510	
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 909</u> 20 130	<u>20 909</u> 20 130	<u>20 819</u> 20 130	<u>20 909</u> 20 130	<u>21 589</u> 20 880	
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>20 947</u> 20 230	<u>20 947</u> 20 230	<u>20 880</u> 20 230	<u>20 947</u> 20 230	<u>21 475</u> 20 810	
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 217</u> 20 430	<u>21 217</u> 20 430	<u>21 127</u> 20 430	<u>21 217</u> 20 430	<u>21 897</u> 21 180	
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 525</u> 20 730	<u>21 525</u> 20 730	<u>21 435</u> 20 730	<u>21 525</u> 20 730	<u>22 204</u> 21 480	
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>22 623</u> 21 730	<u>22 623</u> 21 730	<u>22 507</u> 21 730	<u>22 623</u> 21 730	<u>23 472</u> 22 670	

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175								
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130								
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175								
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175								
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225								
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225								
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282								
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225								

						-	-	-	-
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130					
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175					
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225					
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282					
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225					

					-	-	-	-		-
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 Granit 100	2	1	225	<u>23 136</u> 22 230	<u>23 136</u> 22 230	<u>23 020</u> 22 230	<u>23 136</u> 22 230	<u>23 985</u> 23 170	
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 Granit 120	2	1	282	<u>23 423</u> 22 430	<u>23 423</u> 22 430	<u>23 278</u> 22 430	<u>23 423</u> 22 430	<u>24 386</u> 23 510	
255-102-0900	, c 17608-2017	2								
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>24 159</u> 23 360	<u>24 159</u> 23 360	<u>24 092</u> 23 360	<u>24 159</u> 23 360	<u>24 687</u> 23 940	
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>24 429</u> 23 560	<u>24 429</u> 23 560	<u>24 339</u> 23 560	<u>24 429</u> 23 560	<u>25 109</u> 24 310	
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>24 467</u> 23 660	<u>24 467</u> 23 660	<u>24 400</u> 23 660	<u>24 467</u> 23 660	<u>24 995</u> 24 240	
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>24 737</u> 23 860	<u>24 737</u> 23 860	<u>24 647</u> 23 860	<u>24 737</u> 23 860	<u>25 416</u> 24 610	
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>25 044</u> 24 160	<u>25 044</u> 24 160	<u>24 955</u> 24 160	<u>25 044</u> 24 160	<u>25 724</u> 24 910	
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>26 142</u> 25 160	<u>26 142</u> 25 160	<u>26 027</u> 25 160	<u>26 142</u> 25 160	<u>26 992</u> 26 100	
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>27 682</u> 26 660	<u>27 682</u> 26 660	<u>27 566</u> 26 660	<u>27 682</u> 26 660	<u>28 531</u> 27 600	
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>26 943</u> 25 860	<u>26 943</u> 25 860	<u>26 798</u> 25 860	<u>26 943</u> 25 860	<u>27 906</u> 26 940	
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>24 621</u> 23 810	<u>23 810</u> 23 810	<u>24 554</u> 23 810	<u>24 621</u> 23 810	<u>25 149</u> 24 390	

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 Granit 100	2	1	225								
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 Granit 120	2	1	282								
255-102-0900	, , c 17608-2017	2										
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130								
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175								
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130								
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175								
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175								
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225								
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225								
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282								
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130								

						-	-	-	-
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 Granit 100	2	1	225					
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 Granit 120	2	1	282					
255-102-0900	, c 17608-2017	2							
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130					
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130					
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175					
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225					
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282					
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130					

					-	-	-	-	.	-
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 890</u> 24 010	<u>24 890</u> 24 010	<u>24 801</u> 24 010	<u>24 890</u> 24 010	<u>25 570</u> 24 760	
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>24 928</u> 24 110	<u>24 928</u> 24 110	<u>24 862</u> 24 110	<u>24 928</u> 24 110	<u>25 457</u> 24 690	
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 198</u> 24 310	<u>25 198</u> 24 310	<u>25 109</u> 24 310	<u>25 198</u> 24 310	<u>25 878</u> 25 060	
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 506</u> 24 610	<u>25 506</u> 24 610	<u>25 416</u> 24 610	<u>25 506</u> 24 610	<u>26 186</u> 25 360	
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>26 604</u> 25 610	<u>26 604</u> 25 610	<u>26 489</u> 25 610	<u>26 604</u> 25 610	<u>27 453</u> 26 550	
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>27 117</u> 26 110	<u>27 117</u> 26 110	<u>27 002</u> 26 110	<u>27 117</u> 26 110	<u>27 967</u> 27 050	
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>27 404</u> 26 310	<u>27 404</u> 26 310	<u>27 260</u> 26 310	<u>27 404</u> 26 310	<u>28 368</u> 27 390	
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>24 898</u> 24 080	<u>24 898</u> 24 080	<u>24 831</u> 24 080	<u>24 898</u> 24 080	<u>25 426</u> 24 660	
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>25 168</u> 24 280	<u>25 168</u> 24 280	<u>25 078</u> 24 280	<u>25 168</u> 24 280	<u>25 847</u> 25 030	
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>25 206</u> 24 380	<u>25 206</u> 24 380	<u>25 139</u> 24 380	<u>25 206</u> 24 380	<u>25 734</u> 24 960	
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>25 475</u> 24 580	<u>25 475</u> 24 580	<u>25 386</u> 24 580	<u>25 475</u> 24 580	<u>26 155</u> 25 330	
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>25 783</u> 24 880	<u>25 783</u> 24 880	<u>25 693</u> 24 880	<u>25 783</u> 24 880	<u>26 463</u> 25 630	
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>26 881</u> 25 880	<u>26 881</u> 25 880	<u>26 766</u> 25 880	<u>26 881</u> 25 880	<u>27 730</u> 26 820	

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282								
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130								
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175								
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130								
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175								
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175								
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225								

						-	-	-	-
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282					
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130					
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175					
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130					
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175					
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175					
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225					

					-	-	-	-		-
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>27 394</u> 26 380	<u>27 394</u> 26 380	<u>27 279</u> 26 380	<u>27 394</u> 26 380	<u>28 244</u> 27 320	
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>27 682</u> 26 580	<u>27 682</u> 26 580	<u>27 537</u> 26 580	<u>27 682</u> 26 580	<u>28 645</u> 27 660	
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 349</u> 24 520	<u>25 349</u> 24 520	<u>25 282</u> 24 520	<u>25 349</u> 24 520	<u>25 878</u> 25 100	
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 619</u> 24 720	<u>25 619</u> 24 720	<u>25 529</u> 24 720	<u>25 619</u> 24 720	<u>26 299</u> 25 470	
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 657</u> 24 820	<u>25 657</u> 24 820	<u>25 590</u> 24 820	<u>25 657</u> 24 820	<u>26 186</u> 25 400	
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 927</u> 25 020	<u>25 927</u> 25 020	<u>25 837</u> 25 020	<u>25 927</u> 25 020	<u>26 607</u> 25 770	
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 235</u> 25 320	<u>26 235</u> 25 320	<u>26 145</u> 25 320	<u>26 235</u> 25 320	<u>26 915</u> 26 070	
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>27 333</u> 26 320	<u>27 333</u> 26 320	<u>27 217</u> 26 320	<u>27 333</u> 26 320	<u>28 182</u> 27 260	
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>27 846</u> 26 820	<u>27 846</u> 26 820	<u>27 730</u> 26 820	<u>27 846</u> 26 820	<u>28 695</u> 27 760	
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>28 133</u> 27 020	<u>28 133</u> 27 020	<u>27 988</u> 27 020	<u>28 133</u> 27 020	<u>29 097</u> 28 100	

255-103.

					-	-	-	-
255-103-0100								

						-	-	-	-	-	-	-
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225								
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282								
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130								
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175								
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225								
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282								

						-	-	-	-
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225					
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282					
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225					
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282					

						-	-	-	-
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	$\frac{10\,715}{10\,475}$	$\frac{10\,400}{10\,100}$	$\frac{10\,400}{10\,100}$	$\frac{10\,336}{10\,100}$	$\frac{10\,400}{10\,100}$
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	$\frac{7\,938}{7\,788}$	$\frac{7\,780}{7\,600}$	$\frac{7\,780}{7\,600}$	$\frac{7\,749}{7\,600}$	$\frac{7\,780}{7\,600}$
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	$\frac{11\,626}{11\,375}$	$\frac{11\,311}{11\,000}$	$\frac{11\,311}{11\,000}$	$\frac{11\,247}{11\,000}$	$\frac{11\,311}{11\,000}$
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	$\frac{8\,849}{8\,688}$	$\frac{8\,691}{8\,500}$	$\frac{8\,691}{8\,500}$	$\frac{8\,659}{8\,500}$	$\frac{8\,691}{8\,500}$

255-2.
255-201.

							-	-	-	-	
255-201-0100	32018-2012										
255-201-0101	1		1	120	$\frac{9\,228}{8\,884}$	$\frac{9\,856}{8\,884}$	$\frac{9\,732}{8\,884}$	$\frac{9\,856}{8\,884}$	$\frac{9\,732}{8\,884}$	$\frac{9\,702}{8\,884}$	$\frac{9\,517}{8\,884}$
255-201-0104	4		1	50	$\frac{6\,604}{6\,439}$						
255-201-0105	5		1	40	$\frac{7\,733}{7\,500}$	$\frac{7\,943}{7\,500}$	$\frac{7\,902}{7\,500}$	$\frac{7\,943}{7\,500}$	$\frac{7\,902}{7\,500}$	$\frac{7\,891}{7\,500}$	$\frac{7\,830}{7\,500}$

255-202.

							-	-	-	-	
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

				,	-	-	-	-	-	-	-
255-201-0100	32018-2012										
255-201-0101	1		1	120	$\frac{9\,486}{8\,884}$	$\frac{9\,375}{8\,884}$	$\frac{9\,856}{8\,884}$	$\frac{9\,856}{8\,884}$	$\frac{9\,856}{8\,884}$	$\frac{9\,856}{8\,884}$	$\frac{9\,856}{8\,884}$
255-201-0104	4		1	50							
255-201-0105	5		1	40	$\frac{7\,820}{7\,500}$	$\frac{7\,783}{7\,500}$	$\frac{7\,943}{7\,500}$	$\frac{7\,943}{7\,500}$	$\frac{7\,943}{7\,500}$	$\frac{7\,943}{7\,500}$	$\frac{7\,943}{7\,500}$

				,	-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-	-	-
255-201-0100	32018-2012								
255-201-0101	1		1	120	<u>9 320</u> 8 884	<u>9 856</u> 8 884	<u>9 461</u> 8 884	<u>9 856</u> 8 884	<u>9 826</u> 8 884
255-201-0104	4		1	50					
255-201-0105	5		1	40	<u>7 764</u> 7 500	<u>7 943</u> 7 500	<u>7 811</u> 7 500	<u>7 943</u> 7 500	<u>7 933</u> 7 500

				,	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

							-	-	-	-	
255-202-0100	32018-2012	2									
255-202-0102	50	2	1	135	<u>21 886</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 454</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 454</u> 21 205	<u>22 419</u> 21 205	<u>22 211</u> 21 205
255-202-0103	60	2	1	162	<u>21 911</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 551</u> 21 205	<u>22 301</u> 21 205

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

							-	-	-	-	
261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963

					-	-	-	-	-	-	-
255-202-0100	32018-2012	2									
255-202-0102	50	2	1	135	<u>22 177</u> 21 205	<u>22 052</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205
255-202-0103	60	2	1	162	<u>22 260</u> 21 205	<u>22 110</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205

[illegible]

					-	-	-	-	-
255-202-0100	32018-2012	2							
255-202-0102	50	2	1	135	<u>21 990</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 149</u> 21 205	<u>22 592</u> 21 205	<u>22 559</u> 21 205
255-202-0103	60	2	1	162	<u>22 035</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 226</u> 21 205	<u>22 758</u> 21 205	<u>22 719</u> 21 205

					-	-	-	-	-
261-101-0100									
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917	<u>3 489</u> 2 917
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325	<u>15 925</u> 15 325
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963	<u>16 613</u> 15 963

[illegible]

					-	-	-	-	-	-	-
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	$\frac{3\,288}{3\,114}$	$\frac{3\,288}{3\,114}$	$\frac{3\,288}{3\,114}$	$\frac{3\,288}{3\,114}$	$\frac{3\,288}{3\,114}$	$\frac{3\,288}{3\,114}$	$\frac{3\,288}{3\,114}$
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	$\frac{1\,965}{1\,297}$	$\frac{1\,965}{1\,297}$	$\frac{1\,965}{1\,297}$	$\frac{1\,965}{1\,297}$	$\frac{1\,965}{1\,297}$	$\frac{1\,965}{1\,297}$	$\frac{1\,965}{1\,297}$
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$
261-101-0108		3	1	1650	$\frac{1\,362}{741}$	$\frac{1\,362}{741}$	$\frac{1\,362}{741}$	$\frac{1\,362}{741}$	$\frac{1\,362}{741}$	$\frac{1\,362}{741}$	$\frac{1\,362}{741}$
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	$\frac{3\,564}{2\,954}$	$\frac{3\,564}{2\,954}$	$\frac{3\,564}{2\,954}$	$\frac{3\,564}{2\,954}$	$\frac{3\,564}{2\,954}$	$\frac{3\,564}{2\,954}$	$\frac{3\,564}{2\,954}$
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	$\frac{7\,683}{7\,421}$	$\frac{7\,683}{7\,421}$	$\frac{7\,683}{7\,421}$	$\frac{7\,683}{7\,421}$	$\frac{7\,683}{7\,421}$	$\frac{7\,683}{7\,421}$	$\frac{7\,683}{7\,421}$
261-101-0138	0 70	3	1	1700	$\frac{2\,524}{1\,862}$	$\frac{2\,524}{1\,862}$	$\frac{2\,524}{1\,862}$	$\frac{2\,524}{1\,862}$	$\frac{2\,524}{1\,862}$	$\frac{2\,524}{1\,862}$	$\frac{2\,524}{1\,862}$
261-101-0200	, ,										
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	$\frac{28\,142}{25\,550}$	$\frac{28\,142}{25\,550}$	$\frac{28\,142}{25\,550}$	$\frac{28\,142}{25\,550}$	$\frac{28\,142}{25\,550}$	$\frac{28\,142}{25\,550}$	$\frac{28\,142}{25\,550}$
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	$\frac{28\,763}{26\,159}$	$\frac{28\,763}{26\,159}$	$\frac{28\,763}{26\,159}$	$\frac{28\,763}{26\,159}$	$\frac{28\,763}{26\,159}$	$\frac{28\,763}{26\,159}$	$\frac{28\,763}{26\,159}$
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	$\frac{26\,647}{24\,085}$	$\frac{26\,647}{24\,085}$	$\frac{26\,647}{24\,085}$	$\frac{26\,647}{24\,085}$	$\frac{26\,647}{24\,085}$	$\frac{26\,647}{24\,085}$	$\frac{26\,647}{24\,085}$
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	$\frac{26\,290}{24\,160}$	$\frac{26\,290}{24\,160}$	$\frac{26\,290}{24\,160}$	$\frac{26\,290}{24\,160}$	$\frac{26\,290}{24\,160}$	$\frac{26\,290}{24\,160}$	$\frac{26\,290}{24\,160}$
261-101-0300	,										

					-	-	-	-	-
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114	<u>3 288</u> 3 114
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297	<u>1 965</u> 1 297
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741	<u>1 362</u> 741
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954	<u>3 564</u> 2 954
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421	<u>7 683</u> 7 421
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862	<u>2 524</u> 1 862
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550	<u>28 142</u> 25 550
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159	<u>28 763</u> 26 159
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085	<u>26 647</u> 24 085
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160	<u>26 290</u> 24 160
261-101-0300	,								

							-	-	-	-	
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752
261-101-0383	, , , ; , , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538

					-	-	-	-	-
261-101-0378	, 22,5	3	1	2500	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810	<u>91 351</u> 87 810
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565	<u>59 481</u> 56 565
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410	<u>3 550</u> 3 410
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752	<u>89 252</u> 85 752
261-101-0383	, , ;, 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538	<u>57 413</u> 54 538

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2022**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
2023 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2022

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2023 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная