

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ  
2023 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2023 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2022  
ССЦ РК 8.04-08-2022**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ  
2023 жыл**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1  
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**2023 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2022  
ССЦ РК 8.04-08-2022**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Астана 2022

### **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 09.12.2022 ж. № 230-НҚ бұйрығымен 01.01.2023 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

### **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 09.12.2022 года № 230-НҚ с 01.01.2023 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.	1
211.	1
211-1. ,	1
211-2.	3
211-3.	17
211-4.	19
211-5.	20
211-6.	22
211-7.	24
212. , , ,	26
212-1.	26
212-2.	96
212-3.	98
212-4.	98
212-5.	105
212-6. ,	111
213.	113
213-1.	113
213-3. , ,	123
22.	131
221.	131
221-1.	131
222. ,	133
222-1. , ,	133
222-2. ,	141
222-3. , ,	145
225.	147

8.04-08-2022

IV

225-1.	147
225-2.	177
226.	201
226-1.	201
25.	223
251. , ,	223
251-3. ,	223
255. , ,	225
255-1.	225
26.	227
261.	229
261-1.	229

21.

211.

211-1. ,

211-101.

					,	.	-	-	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3												
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,566}{1\,025}$	$\frac{1\,475}{1\,025}$	$\frac{1\,475}{1\,025}$	$\frac{1\,475}{1\,025}$	$\frac{1\,475}{1\,025}$	$\frac{1\,475}{1\,025}$	$\frac{1\,475}{1\,025}$	$\frac{1\,475}{1\,025}$	$\frac{1\,475}{1\,025}$	$\frac{1\,475}{1\,025}$

211-102.

					,	.
211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{2\,099}{904}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,364}{4\,520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,533}{45\,201}$	

				,	-	-	-
211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,475}{1\,025}$	$\frac{1\,475}{1\,025}$	$\frac{1\,475}{1\,025}$

**211-103.**

						-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 135</u> 360	<u>1 002</u> 360	<u>1 002</u> 360	<u>1 002</u> 360	<u>1 002</u> 360	<u>1 002</u> 360	<u>1 002</u> 360
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 264</u> 400	<u>1 116</u> 400	<u>1 116</u> 400	<u>1 116</u> 400	<u>1 116</u> 400	<u>1 116</u> 400	<u>1 116</u> 400
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>991</u> 327	<u>877</u> 327	<u>877</u> 327	<u>877</u> 327	<u>877</u> 327	<u>877</u> 327	<u>877</u> 327
211-103-0200											
211-103-0201	( , , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

**211-2.****211-201.**

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---



					-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 002</u> 360	<u>1 002</u> 360	<u>1 002</u> 360	<u>1 002</u> 360	<u>1 002</u> 360	<u>1 002</u> 360
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 116</u> 400	<u>1 116</u> 400	<u>1 116</u> 400	<u>1 116</u> 400	<u>1 116</u> 400	<u>1 116</u> 400
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>877</u> 327	<u>877</u> 327	<u>877</u> 327	<u>877</u> 327	<u>877</u> 327	<u>877</u> 327
211-103-0200										
211-103-0201	, ( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,131}{4\,142}$	<u>6 375</u>	<u>8 634</u>	<u>8 596</u>	<u>5 266</u>	<u>7 574</u>	<u>6 888</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,094}{4\,112}$	<u>6 329</u>	<u>8 572</u>	<u>8 535</u>	<u>5 229</u>	<u>7 520</u>	<u>6 839</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,057}{4\,083}$	<u>6 284</u>	<u>8 511</u>	<u>8 474</u>	<u>5 191</u>	<u>7 466</u>	<u>6 790</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,057}{4\,083}$	<u>6 284</u>	<u>8 511</u>	<u>8 474</u>	<u>5 191</u>	<u>7 466</u>	<u>6 790</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,057}{4\,083}$	<u>6 284</u>	<u>8 511</u>	<u>8 474</u>	<u>5 191</u>	<u>7 466</u>	<u>6 790</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,977}{3\,040}$	<u>5 195</u>	<u>7 290</u>	<u>7 021</u>	<u>3 994</u>	<u>6 368</u>	<u>5 697</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,919}{2\,996}$	<u>5 119</u>	<u>7 183</u>	<u>6 918</u>	<u>3 936</u>	<u>6 275</u>	<u>5 614</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{3\,977}{3\,040}$	<u>5 195</u>	<u>7 290</u>	<u>7 021</u>	<u>3 994</u>	<u>6 368</u>	<u>5 697</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,210}{4\,219}$	<u>6 454</u>	<u>8 703</u>	<u>8 746</u>	<u>5 335</u>	<u>7 653</u>	<u>6 967</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,172}{4\,189}$	<u>6 408</u>	<u>8 641</u>	<u>8 683</u>	<u>5 297</u>	<u>7 599</u>	<u>6 917</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,135}{4\,158}$	<u>6 362</u>	<u>8 579</u>	<u>8 621</u>	<u>5 259</u>	<u>7 544</u>	<u>6 867</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,570}{4\,257}$	<u>9 167</u>	<u>8 320</u>	$\frac{4\,251}{3\,624}$	<u>7 104</u>	<u>9 776</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,516}{4\,227}$	<u>9 102</u>	<u>8 260</u>	$\frac{4\,221}{3\,598}$	<u>7 054</u>	<u>9 706</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,462}{4\,196}$	<u>9 036</u>	<u>8 201</u>	$\frac{4\,191}{3\,573}$	<u>7 003</u>	<u>9 636</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,462}{4\,196}$	<u>9 036</u>	<u>8 201</u>	$\frac{4\,191}{3\,573}$	<u>7 003</u>	<u>9 636</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,462}{4\,196}$	<u>9 036</u>	<u>8 201</u>	$\frac{4\,191}{3\,573}$	<u>7 003</u>	<u>9 636</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,017}{2\,815}$	<u>7 927</u>	<u>6 750</u>	$\frac{3\,001}{2\,421}$	<u>5 561</u>	<u>8 175</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,929}{2\,774}$	<u>7 812</u>	<u>6 652</u>	$\frac{2\,957}{2\,385}$	<u>5 480</u>	<u>8 056</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{6\,017}{2\,815}$	<u>7 927</u>	<u>6 750</u>	$\frac{3\,001}{2\,421}$	<u>5 561</u>	<u>8 175</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,651}{4\,336}$	<u>9 246</u>	<u>8 464</u>	$\frac{4\,320}{3\,691}$	<u>7 186</u>	<u>9 857</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,597}{4\,305}$	<u>9 180</u>	<u>8 404</u>	$\frac{4\,290}{3\,665}$	<u>7 134</u>	<u>9 787</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,542}{4\,274}$	<u>9 114</u>	<u>8 343</u>	$\frac{4\,259}{3\,639}$	<u>7 083</u>	<u>9 716</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,135}{4\,158}$	<u>6 362</u>	<u>8 579</u>	<u>8 621</u>	<u>5 259</u>	<u>7 544</u>	<u>6 867</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,135}{4\,158}$	<u>6 362</u>	<u>8 579</u>	<u>8 621</u>	<u>5 259</u>	<u>7 544</u>	<u>6 867</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,035}{3\,096}$	<u>5 253</u>	<u>7 336</u>	<u>7 141</u>	<u>4 040</u>	<u>6 426</u>	<u>5 755</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,976}{3\,051}$	<u>5 176</u>	<u>7 229</u>	<u>7 037</u>	<u>3 981</u>	<u>6 333</u>	<u>5 671</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{4\,035}{3\,096}$	<u>5 253</u>	<u>7 336</u>	<u>7 141</u>	<u>4 040</u>	<u>6 426</u>	<u>5 755</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,291}{4\,298}$	<u>6 536</u>	<u>8 775</u>	<u>8 901</u>	<u>5 407</u>	<u>7 735</u>	<u>7 049</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,254}{4\,268}$	<u>6 489</u>	<u>8 712</u>	<u>8 838</u>	<u>5 369</u>	<u>7 680</u>	<u>6 999</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,216}{4\,237}$	<u>6 442</u>	<u>8 650</u>	<u>8 774</u>	<u>5 330</u>	<u>7 625</u>	<u>6 948</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,216}{4\,237}$	<u>6 442</u>	<u>8 650</u>	<u>8 774</u>	<u>5 330</u>	<u>7 625</u>	<u>6 948</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,216}{4\,237}$	<u>6 442</u>	<u>8 650</u>	<u>8 774</u>	<u>5 330</u>	<u>7 625</u>	<u>6 948</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,095}{3\,155}$	<u>5 313</u>	<u>7 384</u>	<u>7 267</u>	<u>4 088</u>	<u>6 487</u>	<u>5 815</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,035}{3\,109}$	<u>5 235</u>	<u>7 276</u>	<u>7 160</u>	<u>4 028</u>	<u>6 392</u>	<u>5 730</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,542}{4\,274}$	<u>9 114</u>	<u>8 343</u>	$\frac{4\,259}{3\,639}$	<u>7 083</u>	<u>9 716</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,542}{4\,274}$	<u>9 114</u>	<u>8 343</u>	$\frac{4\,259}{3\,639}$	<u>7 083</u>	<u>9 716</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,070}{2\,867}$	<u>7 985</u>	<u>6 866</u>	$\frac{3\,047}{2\,466}$	<u>5 615</u>	<u>8 229</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,982}{2\,825}$	<u>7 869</u>	<u>6 765</u>	$\frac{3\,002}{2\,430}$	<u>5 533</u>	<u>8 109</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{6\,070}{2\,867}$	<u>7 985</u>	<u>6 866</u>	$\frac{3\,047}{2\,466}$	<u>5 615</u>	<u>8 229</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,736}{4\,418}$	<u>9 328</u>	<u>8 614</u>	$\frac{4\,392}{3\,761}$	<u>7 270</u>	<u>9 941</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,680}{4\,386}$	<u>9 262</u>	<u>8 553</u>	$\frac{4\,361}{3\,734}$	<u>7 218</u>	<u>9 870</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,625}{4\,355}$	<u>9 195</u>	<u>8 491</u>	$\frac{4\,329}{3\,707}$	<u>7 166</u>	<u>9 799</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,625}{4\,355}$	<u>9 195</u>	<u>8 491</u>	$\frac{4\,329}{3\,707}$	<u>7 166</u>	<u>9 799</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,625}{4\,355}$	<u>9 195</u>	<u>8 491</u>	$\frac{4\,329}{3\,707}$	<u>7 166</u>	<u>9 799</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,126}{2\,921}$	<u>8 046</u>	<u>6 986</u>	$\frac{3\,095}{2\,512}$	<u>5 670</u>	<u>8 285</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,037}{2\,878}$	<u>7 928</u>	<u>6 884</u>	$\frac{3\,050}{2\,475}$	<u>5 588</u>	<u>8 164</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{4\ 095}{3\ 155}$	<u>5 313</u>	<u>7 384</u>	<u>7 267</u>	<u>4 088</u>	<u>6 487</u>	<u>5 815</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 377}{4\ 381}$	<u>6 621</u>	<u>8 849</u>	<u>9 062</u>	<u>5 482</u>	<u>7 820</u>	<u>7 134</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 338}{4\ 350}$	<u>6 574</u>	<u>8 786</u>	<u>8 998</u>	<u>5 442</u>	<u>7 764</u>	<u>7 083</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 300}{4\ 318}$	<u>6 526</u>	<u>8 723</u>	<u>8 933</u>	<u>5 403</u>	<u>7 709</u>	<u>7 032</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 300}{4\ 318}$	<u>6 526</u>	<u>8 723</u>	<u>8 933</u>	<u>5 403</u>	<u>7 709</u>	<u>7 032</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 300}{4\ 318}$	<u>6 526</u>	<u>8 723</u>	<u>8 933</u>	<u>5 403</u>	<u>7 709</u>	<u>7 032</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 158}{3\ 215}$	<u>5 375</u>	<u>7 433</u>	<u>7 397</u>	<u>4 138</u>	<u>6 549</u>	<u>5 877</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 097}{3\ 168}$	<u>5 297</u>	<u>7 325</u>	<u>7 289</u>	<u>4 077</u>	<u>6 453</u>	<u>5 792</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{4\ 158}{3\ 215}$	<u>5 375</u>	<u>7 433</u>	<u>7 397</u>	<u>4 138</u>	<u>6 549</u>	<u>5 877</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 465}{4\ 467}$	<u>6 709</u>	<u>8 927</u>	<u>9 230</u>	<u>5 559</u>	<u>7 909</u>	<u>7 223</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 426}{4\ 435}$	<u>6 661</u>	<u>8 863</u>	<u>9 164</u>	<u>5 519</u>	<u>7 852</u>	<u>7 171</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{6\,126}{2\,921}$	<u>8 046</u>	<u>6 986</u>	$\frac{3\,095}{2\,512}$	<u>5 670</u>	<u>8 285</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,823}{4\,503}$	<u>9 413</u>	<u>8 770</u>	$\frac{4\,467}{3\,833}$	<u>7 357</u>	<u>10 029</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,767}{4\,471}$	<u>9 346</u>	<u>8 707</u>	$\frac{4\,435}{3\,806}$	<u>7 305</u>	<u>9 957</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,711}{4\,438}$	<u>9 279</u>	<u>8 644</u>	$\frac{4\,403}{3\,779}$	<u>7 252</u>	<u>9 886</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,711}{4\,438}$	<u>9 279</u>	<u>8 644</u>	$\frac{4\,403}{3\,779}$	<u>7 252</u>	<u>9 886</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,711}{4\,438}$	<u>9 279</u>	<u>8 644</u>	$\frac{4\,403}{3\,779}$	<u>7 252</u>	<u>9 886</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,184}{2\,977}$	<u>8 108</u>	<u>7 110</u>	$\frac{3\,145}{2\,560}$	<u>5 728</u>	<u>8 342</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,094}{2\,934}$	<u>7 990</u>	<u>7 006</u>	$\frac{3\,099}{2\,523}$	<u>5 645</u>	<u>8 221</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{6\,184}{2\,977}$	<u>8 108</u>	<u>7 110</u>	$\frac{3\,145}{2\,560}$	<u>5 728</u>	<u>8 342</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,914}{4\,591}$	<u>9 502</u>	<u>8 932</u>	$\frac{4\,544}{3\,909}$	<u>7 448</u>	<u>10 120</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,857}{4\,558}$	<u>9 434</u>	<u>8 868</u>	$\frac{4\,512}{3\,881}$	<u>7 395</u>	<u>10 048</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,387}{4\,403}$	<u>6 613</u>	<u>8 799</u>	<u>9 098</u>	<u>5 480</u>	<u>7 796</u>	<u>7 119</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,387}{4\,403}$	<u>6 613</u>	<u>8 799</u>	<u>9 098</u>	<u>5 480</u>	<u>7 796</u>	<u>7 119</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,387}{4\,403}$	<u>6 613</u>	<u>8 799</u>	<u>9 098</u>	<u>5 480</u>	<u>7 796</u>	<u>7 119</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,223}{3\,278}$	<u>5 440</u>	<u>7 485</u>	<u>7 532</u>	<u>4 189</u>	<u>6 614</u>	<u>5 942</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,161}{3\,231}$	<u>5 361</u>	<u>7 376</u>	<u>7 422</u>	<u>4 128</u>	<u>6 517</u>	<u>5 856</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{4\,223}{3\,278}$	<u>5 440</u>	<u>7 485</u>	<u>7 532</u>	<u>4 189</u>	<u>6 614</u>	<u>5 942</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,511}{4\,511}$	<u>6 755</u>	<u>8 967</u>	<u>9 316</u>	<u>5 599</u>	<u>7 954</u>	<u>7 268</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,471}{4\,479}$	<u>6 707</u>	<u>8 903</u>	<u>9 250</u>	<u>5 559</u>	<u>7 898</u>	<u>7 216</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,432}{4\,447}$	<u>6 658</u>	<u>8 839</u>	<u>9 183</u>	<u>5 519</u>	<u>7 841</u>	<u>7 164</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,432}{4\,447}$	<u>6 658</u>	<u>8 839</u>	<u>9 183</u>	<u>5 519</u>	<u>7 841</u>	<u>7 164</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,432}{4\,447}$	<u>6 658</u>	<u>8 839</u>	<u>9 183</u>	<u>5 519</u>	<u>7 841</u>	<u>7 164</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,256}{3\,311}$	<u>5 474</u>	<u>7 512</u>	<u>7 601</u>	<u>4 216</u>	<u>6 647</u>	<u>5 976</u>



					-	-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,801}{4\,525}$	<u>9 366</u>	<u>8 804</u>	$\frac{4\,479}{3\,853}$	<u>7 342</u>	<u>9 975</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,801}{4\,525}$	<u>9 366</u>	<u>8 804</u>	$\frac{4\,479}{3\,853}$	<u>7 342</u>	<u>9 975</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,801}{4\,525}$	<u>9 366</u>	<u>8 804</u>	$\frac{4\,479}{3\,853}$	<u>7 342</u>	<u>9 975</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,244}{3\,036}$	<u>8 173</u>	<u>7 240</u>	$\frac{3\,196}{2\,611}$	<u>5 788</u>	<u>8 403</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,153}{2\,991}$	<u>8 054</u>	<u>7 134</u>	$\frac{3\,150}{2\,572}$	<u>5 704</u>	<u>8 280</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{6\,244}{3\,036}$	<u>8 173</u>	<u>7 240</u>	$\frac{3\,196}{2\,611}$	<u>5 788</u>	<u>8 403</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,961}{4\,636}$	<u>9 547</u>	<u>9 015</u>	$\frac{4\,584}{3\,947}$	<u>7 495</u>	<u>10 167</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,904}{4\,603}$	<u>9 479</u>	<u>8 950</u>	$\frac{4\,551}{3\,919}$	<u>7 442</u>	<u>10 094</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,847}{4\,570}$	<u>9 411</u>	<u>8 886</u>	$\frac{4\,518}{3\,891}$	<u>7 388</u>	<u>10 021</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,847}{4\,570}$	<u>9 411</u>	<u>8 886</u>	$\frac{4\,518}{3\,891}$	<u>7 388</u>	<u>10 021</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,847}{4\,570}$	<u>9 411</u>	<u>8 886</u>	$\frac{4\,518}{3\,891}$	<u>7 388</u>	<u>10 021</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,275}{3\,066}$	<u>8 206</u>	<u>7 306</u>	$\frac{3\,223}{2\,636}$	<u>5 819</u>	<u>8 433</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,194}{3\,263}$	<u>5 394</u>	<u>7 402</u>	<u>7 490</u>	<u>4 155</u>	<u>6 550</u>	<u>5 889</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{4\,256}{3\,311}$	<u>5 474</u>	<u>7 512</u>	<u>7 601</u>	<u>4 216</u>	<u>6 647</u>	<u>5 976</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,557}{4\,556}$	<u>6 801</u>	<u>9 007</u>	<u>9 404</u>	<u>5 640</u>	<u>8 001</u>	<u>7 315</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,517}{4\,524}$	<u>6 753</u>	<u>8 943</u>	<u>9 337</u>	<u>5 599</u>	<u>7 944</u>	<u>7 262</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,478}{4\,491}$	<u>6 704</u>	<u>8 879</u>	<u>9 270</u>	<u>5 559</u>	<u>7 886</u>	<u>7 210</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,478}{4\,491}$	<u>6 704</u>	<u>8 879</u>	<u>9 270</u>	<u>5 559</u>	<u>7 886</u>	<u>7 210</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,478}{4\,491}$	<u>6 704</u>	<u>8 879</u>	<u>9 270</u>	<u>5 559</u>	<u>7 886</u>	<u>7 210</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,290}{3\,344}$	<u>5 508</u>	<u>7 539</u>	<u>7 672</u>	<u>4 243</u>	<u>6 681</u>	<u>6 010</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,227}{3\,295}$	<u>5 427</u>	<u>7 429</u>	<u>7 560</u>	<u>4 181</u>	<u>6 584</u>	<u>5 922</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{4\,290}{3\,344}$	<u>5 508</u>	<u>7 539</u>	<u>7 672</u>	<u>4 243</u>	<u>6 681</u>	<u>6 010</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,557}{4\,556}$	<u>6 801</u>	<u>9 007</u>	<u>9 404</u>	<u>5 640</u>	<u>8 001</u>	<u>7 315</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,183}{3\,021}$	<u>8 087</u>	<u>7 200</u>	$\frac{3\,176}{2\,598}$	<u>5 734</u>	<u>8 310</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{6\,275}{3\,066}$	<u>8 206</u>	<u>7 306</u>	$\frac{3\,223}{2\,636}$	<u>5 819</u>	<u>8 433</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,009}{4\,683}$	<u>9 594</u>	<u>9 100</u>	$\frac{4\,625}{3\,987}$	<u>7 543</u>	<u>10 214</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,951}{4\,649}$	<u>9 525</u>	<u>9 035</u>	$\frac{4\,592}{3\,958}$	<u>7 489</u>	<u>10 141</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,894}{4\,616}$	<u>9 457</u>	<u>8 970</u>	$\frac{4\,558}{3\,930}$	<u>7 435</u>	<u>10 068</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,894}{4\,616}$	<u>9 457</u>	<u>8 970</u>	$\frac{4\,558}{3\,930}$	<u>7 435</u>	<u>10 068</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,894}{4\,616}$	<u>9 457</u>	<u>8 970</u>	$\frac{4\,558}{3\,930}$	<u>7 435</u>	<u>10 068</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,306}{3\,096}$	<u>8 240</u>	<u>7 374</u>	$\frac{3\,250}{2\,663}$	<u>5 851</u>	<u>8 465</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,214}{3\,051}$	<u>8 120</u>	<u>7 267</u>	$\frac{3\,203}{2\,624}$	<u>5 765</u>	<u>8 341</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{6\,306}{3\,096}$	<u>8 240</u>	<u>7 374</u>	$\frac{3\,250}{2\,663}$	<u>5 851</u>	<u>8 465</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,009}{4\,683}$	<u>9 594</u>	<u>9 100</u>	$\frac{4\,625}{3\,987}$	<u>7 543</u>	<u>10 214</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,517}{4\,524}$	<u>6 753</u>	<u>8 943</u>	<u>9 337</u>	<u>5 599</u>	<u>7 944</u>	<u>7 262</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,478}{4\,491}$	<u>6 704</u>	<u>8 879</u>	<u>9 270</u>	<u>5 559</u>	<u>7 886</u>	<u>7 210</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,478}{4\,491}$	<u>6 704</u>	<u>8 879</u>	<u>9 270</u>	<u>5 559</u>	<u>7 886</u>	<u>7 210</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,478}{4\,491}$	<u>6 704</u>	<u>8 879</u>	<u>9 270</u>	<u>5 559</u>	<u>7 886</u>	<u>7 210</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,290}{3\,344}$	<u>5 508</u>	<u>7 539</u>	<u>7 672</u>	<u>4 243</u>	<u>6 681</u>	<u>6 010</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,227}{3\,295}$	<u>5 427</u>	<u>7 429</u>	<u>7 560</u>	<u>4 181</u>	<u>6 584</u>	<u>5 922</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{4\,290}{3\,344}$	<u>5 508</u>	<u>7 539</u>	<u>7 672</u>	<u>4 243</u>	<u>6 681</u>	<u>6 010</u>

**211-203.**

						-	-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\,410}{2\,531}$	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,944}{2\,079}$	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,944}{2\,079}$	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,951}{4\,649}$	<u>9 525</u>	<u>9 035</u>	$\frac{4\,592}{3\,958}$	<u>7 489</u>	<u>10 141</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,894}{4\,616}$	<u>9 457</u>	<u>8 970</u>	$\frac{4\,558}{3\,930}$	<u>7 435</u>	<u>10 068</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,894}{4\,616}$	<u>9 457</u>	<u>8 970</u>	$\frac{4\,558}{3\,930}$	<u>7 435</u>	<u>10 068</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,894}{4\,616}$	<u>9 457</u>	<u>8 970</u>	$\frac{4\,558}{3\,930}$	<u>7 435</u>	<u>10 068</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,306}{3\,096}$	<u>8 240</u>	<u>7 374</u>	$\frac{3\,250}{2\,663}$	<u>5 851</u>	<u>8 465</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,214}{3\,051}$	<u>8 120</u>	<u>7 267</u>	$\frac{3\,203}{2\,624}$	<u>5 765</u>	<u>8 341</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{6\,306}{3\,096}$	<u>8 240</u>	<u>7 374</u>	$\frac{3\,250}{2\,663}$	<u>5 851</u>	<u>8 465</u>

					-	-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{2\,394}{1\,627}$	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	$\frac{2\,394}{1\,627}$	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	$\frac{2\,118}{1\,356}$	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>

**211-205.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>15 140</u> 13 922	<u>15 393</u> 13 922	<u>16 293</u> 13 922	<u>15 315</u> 10 306	<u>12 333</u> 10 306	<u>16 293</u> 13 922	<u>15 941</u> 13 922	<u>12 697</u> 10 306
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>15 140</u> 13 922	<u>15 393</u> 13 922	<u>16 293</u> 13 922	<u>15 315</u> 10 306	<u>12 333</u> 10 306	<u>16 293</u> 13 922	<u>15 941</u> 13 922	<u>12 697</u> 10 306
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>15 140</u> 13 922	<u>15 393</u> 13 922	<u>16 293</u> 13 922	<u>15 315</u> 10 306	<u>12 333</u> 10 306	<u>16 293</u> 13 922	<u>15 941</u> 13 922	<u>12 697</u> 10 306

**211-206.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3										
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>7 874</u>	<u>6 174</u>	<u>7 484</u>	<u>7 743</u>	<u>4 212</u>	<u>8 103</u>	<u>7 365</u>	

**211-3.****211-302.**

,

					,	.
211-302-0100	32496-2013 350	3				

					-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>16 293</u> 13 922	<u>14 379</u> 10 306	<u>11 888</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>16 293</u> 13 922	<u>14 379</u> 10 306	<u>11 888</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>16 293</u> 13 922	<u>14 379</u> 10 306	<u>11 888</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306	<u>15 714</u> 10 306

					-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>6 387</u> 3 197	<u>9 244</u>	<u>7 447</u>	<u>3 226</u> 2 643	<u>5 935</u>	<u>8 530</u>

211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{18\ 900}{18\ 080}$
211-302-0102	10-20	3	1	350	$\frac{18\ 900}{18\ 080}$
211-302-0103	20-40	3	1	350	$\frac{18\ 900}{18\ 080}$
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{18\ 940}{18\ 080}$
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{18\ 940}{18\ 080}$
211-302-0203	20-40	3	1	400	$\frac{18\ 940}{18\ 080}$
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{19\ 021}{18\ 080}$
211-302-0302	10-20	3	1	500	$\frac{19\ 021}{18\ 080}$
211-302-0303	20-40	3	1	500	$\frac{19\ 021}{18\ 080}$

**211-4.**



**211-401.**

						-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 434</u> 1 356	<u>3 862</u>	<u>9 154</u>	<u>7 702</u>	<u>3 832</u>	<u>5 230</u>	<u>4 705</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>2 434</u> 1 356	<u>3 862</u>	<u>9 154</u>	<u>7 702</u>	<u>3 832</u>	<u>5 230</u>	<u>4 705</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 406</u> 5 628	<u>6 051</u>	<u>9 178</u>	<u>7 597</u>	<u>7 597</u>	<u>9 301</u>	<u>7 823</u>

**211-402.**

						-	-	-	-	-	-	-	-
211-402-0100													
211-402-0101			1	1000	<u>5 789</u> 4 842	<u>5 852</u> 2 350	<u>6 661</u> 6 108	<u>5 693</u> 5 168	<u>7 672</u> 2 350	<u>7 672</u> 2 350	<u>7 672</u> 2 350	<u>4 696</u> 2 350	<u>7 672</u> 2 350

**211-403.**

211-403-0200	( 4682-84)	3				
211-403-0201		3	1	2600	<u>192 344</u> 188 036	

**211-5.**

					-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 207</u> <u>2 712</u>	<u>6 648</u>	<u>7 376</u>	<u>3 568</u>	<u>5 708</u>	<u>8 570</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>6 207</u> <u>2 712</u>	<u>6 648</u>	<u>7 376</u>	<u>3 568</u>	<u>5 708</u>	<u>8 570</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>5 269</u> <u>1 468</u>	<u>9 301</u>	<u>7 116</u>	<u>7 597</u>	<u>4 385</u>	<u>8 234</u>

					-	-	-	-
211-402-0100								
211-402-0101			1	1000	<u>5 476</u> <u>4 957</u>	<u>7 672</u> <u>2 350</u>	<u>4 364</u> <u>2 350</u>	<u>6 272</u> <u>2 350</u>

**211-501.**

						-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 775</u> <u>2 576</u>	<u>4 979</u>	<u>7 668</u>	<u>7 562</u>	<u>4 059</u>	<u>6 348</u>	<u>5 822</u>

**211-6.****211-601.**

-

						-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 788</u>	<u>5 311</u>	<u>8 179</u>	<u>7 471</u>	<u>4 302</u>	<u>6 771</u>	<u>6 210</u>

**211-603.**

-

-

						-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>4 406</u> <u>3 408</u>	<u>5 694</u>	<u>7 682</u>	<u>8 120</u>	<u>4 194</u>	<u>6 937</u>	<u>6 226</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>4 406</u> <u>3 408</u>	<u>5 694</u>	<u>7 682</u>	<u>8 120</u>	<u>4 194</u>	<u>6 937</u>	<u>6 226</u>

					-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	$\frac{6\,067}{2\,576}$	<u>7 766</u>	<u>7 236</u>	$\frac{3\,829}{2\,393}$	<u>5 568</u>	<u>8 430</u>

					-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	$\frac{5\,876}{2\,170}$	<u>8 283</u>	<u>7 123</u>	$\frac{4\,998}{2\,604}$	<u>5 343</u>	<u>8 397</u>

					-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	$\frac{6\,675}{3\,277}$	<u>8 587</u>	<u>7 805</u>	<u>3 143</u>	<u>6 192</u>	<u>8 959</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	$\frac{6\,675}{3\,277}$	<u>8 587</u>	<u>7 805</u>	<u>3 143</u>	<u>6 192</u>	<u>8 959</u>

						-	-	-	-	-	-
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{4\,406}{3\,408}$	<u>5 694</u>	<u>7 682</u>	<u>8 120</u>	<u>4 194</u>	<u>6 937</u>	<u>6 226</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{4\,406}{3\,408}$	<u>5 694</u>	<u>7 682</u>	<u>8 120</u>	<u>4 194</u>	<u>6 937</u>	<u>6 226</u>

**211-7.**  
**211-701.** ,

						-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	$\frac{3\,965}{2\,441}$	<u>5 198</u>	<u>11 353</u>	<u>10 313</u>	<u>5 727</u>	<u>6 525</u>	<u>5 727</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	$\frac{3\,965}{2\,441}$	<u>5 198</u>	<u>11 353</u>	<u>10 313</u>	<u>5 727</u>	<u>6 525</u>	<u>5 727</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	$\frac{3\,965}{2\,441}$	<u>5 198</u>	<u>11 353</u>	<u>10 313</u>	<u>5 727</u>	<u>6 525</u>	<u>5 727</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	$\frac{3\,965}{2\,441}$	<u>5 198</u>	<u>11 353</u>	<u>10 313</u>	<u>5 727</u>	<u>6 525</u>	<u>5 727</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	$\frac{3\,965}{2\,441}$	<u>5 198</u>	<u>11 353</u>	<u>10 313</u>	<u>5 727</u>	<u>6 525</u>	<u>5 727</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	$\frac{3\,965}{2\,441}$	<u>5 198</u>	<u>11 353</u>	<u>10 313</u>	<u>5 727</u>	<u>6 525</u>	<u>5 727</u>
211-701-0300											
211-701-0302	2,5 10			1000	$\frac{49\,285}{47\,009}$						

					-	-	-	-	-	-
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{6\,675}{3\,277}$	<u>8 587</u>	<u>7 805</u>	<u>3 143</u>	<u>6 192</u>	<u>8 959</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{6\,675}{3\,277}$	<u>8 587</u>	<u>7 805</u>	<u>3 143</u>	<u>6 192</u>	<u>8 959</u>

					-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3								
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	$\frac{8\,516}{4\,280}$	<u>10 628</u>	<u>9 921</u>	<u>4 986</u>	<u>7 916</u>	<u>11 356</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	$\frac{8\,516}{4\,280}$	<u>10 628</u>	<u>9 921</u>	<u>4 986</u>	<u>7 916</u>	<u>11 356</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	$\frac{8\,516}{4\,280}$	<u>10 628</u>	<u>9 921</u>	<u>4 986</u>	<u>7 916</u>	<u>11 356</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	$\frac{8\,516}{4\,280}$	<u>10 628</u>	<u>9 921</u>	<u>4 986</u>	<u>7 916</u>	<u>11 356</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	$\frac{8\,516}{4\,280}$	<u>10 628</u>	<u>9 921</u>	<u>4 986</u>	<u>7 916</u>	<u>11 356</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	$\frac{8\,516}{4\,280}$	<u>10 628</u>	<u>9 921</u>	<u>4 986</u>	<u>7 916</u>	<u>11 356</u>
211-701-0300										
211-701-0302	2,5 10			1000						

8.04-08-2022

26

**211-702.**

211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>2 382</u> 1 808

**212.** , , ,

**212-1.**

**212-101.**

						-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>19 401</u> 16 323	<u>24 095</u> 16 323	<u>26 338</u> 16 323	<u>26 338</u> 16 323	<u>26 338</u> 16 323	<u>26 338</u> 16 323	<u>24 875</u> 16 323
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>20 230</u> 17 140	<u>24 924</u> 17 140	<u>27 168</u> 17 140	<u>27 168</u> 17 140	<u>27 168</u> 17 140	<u>27 168</u> 17 140	<u>25 704</u> 17 140
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 584</u> 18 472	<u>26 278</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>27 058</u> 18 472
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 444</u> 18 658	<u>26 467</u> 18 658	<u>28 711</u> 18 658	<u>28 711</u> 18 658	<u>28 711</u> 18 658	<u>28 711</u> 18 658	<u>27 248</u> 18 658

					-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3								
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>26 338</u> 16 323	<u>26 338</u> 16 323	<u>26 338</u> 16 323	<u>25 851</u> 16 323	<u>26 338</u> 16 323	<u>26 338</u> 16 323
212-101-0200	7473-2010 5	3								
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>27 168</u> 17 140	<u>27 168</u> 17 140	<u>27 168</u> 17 140	<u>26 680</u> 17 140	<u>27 168</u> 17 140	<u>27 168</u> 17 140
212-101-0300	7473-2010 7,5	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 033</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 711</u> 18 658	<u>28 711</u> 18 658	<u>28 711</u> 18 658	<u>28 223</u> 18 658	<u>28 711</u> 18 658	<u>28 711</u> 18 658



						-	-	-	-	-	-
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 638</u> 18 849	<u>26 661</u> 18 849	<u>28 904</u> 18 849	<u>28 904</u> 18 849	<u>28 904</u> 18 849	<u>28 904</u> 18 849	<u>27 441</u> 18 849
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 835</u> 19 043	<u>26 858</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>27 638</u> 19 043
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 242</u> 19 444	<u>27 265</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>28 046</u> 19 444
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 453</u> 19 651	<u>27 476</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651	<u>28 256</u> 19 651
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 638</u> 18 849	<u>26 661</u> 18 849	<u>28 904</u> 18 849	<u>28 904</u> 18 849	<u>28 904</u> 18 849	<u>28 904</u> 18 849	<u>27 441</u> 18 849
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 835</u> 19 043	<u>26 858</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>27 638</u> 19 043
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 037</u> 19 242	<u>27 060</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242	<u>27 840</u> 19 242
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 453</u> 19 651	<u>27 476</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651	<u>28 256</u> 19 651
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 667</u> 19 862	<u>27 690</u> 19 862	<u>29 934</u> 19 862	<u>29 934</u> 19 862	<u>29 934</u> 19 862	<u>29 934</u> 19 862	<u>28 471</u> 19 862
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 835</u> 19 043	<u>26 858</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>27 638</u> 19 043
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 037</u> 19 242	<u>27 060</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242	<u>27 840</u> 19 242
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 242</u> 19 444	<u>27 265</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>28 046</u> 19 444
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 667</u> 19 862	<u>27 690</u> 19 862	<u>29 934</u> 19 862	<u>29 934</u> 19 862	<u>29 934</u> 19 862	<u>29 934</u> 19 862	<u>28 471</u> 19 862

					-	-	-	-	-	-
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 904</u> 18 849	<u>28 904</u> 18 849	<u>28 904</u> 18 849	<u>28 416</u> 18 849	<u>28 904</u> 18 849	<u>28 904</u> 18 849
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>29 101</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>28 614</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 021</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 719</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651	<u>29 231</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 904</u> 18 849	<u>28 904</u> 18 849	<u>28 904</u> 18 849	<u>28 416</u> 18 849	<u>28 904</u> 18 849	<u>28 904</u> 18 849
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>29 101</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>28 614</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>29 303</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242	<u>28 815</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 719</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651	<u>29 231</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 934</u> 19 862	<u>29 934</u> 19 862	<u>29 934</u> 19 862	<u>29 446</u> 19 862	<u>29 934</u> 19 862	<u>29 934</u> 19 862
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>29 101</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>28 614</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043	<u>29 101</u> 19 043
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 303</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242	<u>28 815</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 021</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 934</u> 19 862	<u>29 934</u> 19 862	<u>29 934</u> 19 862	<u>29 446</u> 19 862	<u>29 934</u> 19 862	<u>29 934</u> 19 862

						-	-	-	-	-	-
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 887</u> 20 078	<u>27 910</u> 20 078	<u>30 153</u> 20 078	<u>30 153</u> 20 078	<u>30 153</u> 20 078	<u>30 153</u> 20 078	<u>28 690</u> 20 078
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 037</u> 19 242	<u>27 060</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242	<u>27 840</u> 19 242
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 242</u> 19 444	<u>27 265</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>28 046</u> 19 444
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 453</u> 19 651	<u>27 476</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651	<u>28 256</u> 19 651
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 887</u> 20 078	<u>27 910</u> 20 078	<u>30 153</u> 20 078	<u>30 153</u> 20 078	<u>30 153</u> 20 078	<u>30 153</u> 20 078	<u>28 690</u> 20 078
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 111</u> 20 299	<u>28 134</u> 20 299	<u>30 377</u> 20 299	<u>30 377</u> 20 299	<u>30 377</u> 20 299	<u>30 377</u> 20 299	<u>28 914</u> 20 299
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 128</u> 19 008	<u>26 822</u> 19 008	<u>29 065</u> 19 008	<u>29 065</u> 19 008	<u>29 065</u> 19 008	<u>29 065</u> 19 008	<u>27 602</u> 19 008
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 994</u> 19 200	<u>27 017</u> 19 200	<u>29 260</u> 19 200	<u>29 260</u> 19 200	<u>29 260</u> 19 200	<u>29 260</u> 19 200	<u>27 797</u> 19 200
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 193</u> 19 396	<u>27 216</u> 19 396	<u>29 459</u> 19 396	<u>29 459</u> 19 396	<u>29 459</u> 19 396	<u>29 459</u> 19 396	<u>27 996</u> 19 396
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 396</u> 19 595	<u>27 419</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595	<u>28 200</u> 19 595
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>22 815</u> 20 008	<u>27 838</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>28 619</u> 20 008
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 032</u> 20 221	<u>28 055</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221	<u>28 835</u> 20 221

					-	-	-	-	-	-
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>30 153</u> 20 078	<u>30 153</u> 20 078	<u>30 153</u> 20 078	<u>29 665</u> 20 078	<u>30 153</u> 20 078	<u>30 153</u> 20 078
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 303</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242	<u>28 815</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242	<u>29 303</u> 19 242
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 021</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444	<u>29 509</u> 19 444
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 719</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651	<u>29 231</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651	<u>29 719</u> 19 651
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>30 153</u> 20 078	<u>30 153</u> 20 078	<u>30 153</u> 20 078	<u>29 665</u> 20 078	<u>30 153</u> 20 078	<u>30 153</u> 20 078
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 377</u> 20 299	<u>30 377</u> 20 299	<u>30 377</u> 20 299	<u>29 889</u> 20 299	<u>30 377</u> 20 299	<u>30 377</u> 20 299
212-101-0400	7473-2010 10	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>29 065</u> 19 008	<u>29 065</u> 19 008	<u>29 065</u> 19 008	<u>28 578</u> 19 008	<u>29 065</u> 19 008	<u>29 065</u> 19 008
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>29 260</u> 19 200	<u>29 260</u> 19 200	<u>29 260</u> 19 200	<u>28 773</u> 19 200	<u>29 260</u> 19 200	<u>29 260</u> 19 200
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>29 459</u> 19 396	<u>29 459</u> 19 396	<u>29 459</u> 19 396	<u>28 972</u> 19 396	<u>29 459</u> 19 396	<u>29 459</u> 19 396
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>29 663</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595	<u>29 175</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>30 082</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>29 594</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>30 298</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221	<u>29 810</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221

						-	-	-	-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 193</u> 19 396	<u>27 216</u> 19 396	<u>29 459</u> 19 396	<u>29 459</u> 19 396	<u>29 459</u> 19 396	<u>29 459</u> 19 396	<u>27 996</u> 19 396
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 396</u> 19 595	<u>27 419</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595	<u>28 200</u> 19 595
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 604</u> 19 800	<u>27 627</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800	<u>28 407</u> 19 800
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 032</u> 20 221	<u>28 055</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221	<u>28 835</u> 20 221
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 252</u> 20 438	<u>28 276</u> 20 438	<u>30 519</u> 20 438	<u>30 519</u> 20 438	<u>30 519</u> 20 438	<u>30 519</u> 20 438	<u>29 056</u> 20 438
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 396</u> 19 595	<u>27 419</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595	<u>28 200</u> 19 595
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 604</u> 19 800	<u>27 627</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800	<u>28 407</u> 19 800
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>22 815</u> 20 008	<u>27 838</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>28 619</u> 20 008
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 252</u> 20 438	<u>28 276</u> 20 438	<u>30 519</u> 20 438	<u>30 519</u> 20 438	<u>30 519</u> 20 438	<u>30 519</u> 20 438	<u>29 056</u> 20 438
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 478</u> 20 660	<u>28 501</u> 20 660	<u>30 745</u> 20 660	<u>30 745</u> 20 660	<u>30 745</u> 20 660	<u>30 745</u> 20 660	<u>29 282</u> 20 660
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 604</u> 19 800	<u>27 627</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800	<u>28 407</u> 19 800
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>22 815</u> 20 008	<u>27 838</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>28 619</u> 20 008
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 032</u> 20 221	<u>28 055</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221	<u>28 835</u> 20 221

					-	-	-	-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>29 459</u> 19 396	<u>29 459</u> 19 396	<u>29 459</u> 19 396	<u>28 972</u> 19 396	<u>29 459</u> 19 396	<u>29 459</u> 19 396
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>29 663</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595	<u>29 175</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>29 870</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800	<u>29 382</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>30 298</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221	<u>29 810</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>30 519</u> 20 438	<u>30 519</u> 20 438	<u>30 519</u> 20 438	<u>30 031</u> 20 438	<u>30 519</u> 20 438	<u>30 519</u> 20 438
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>29 663</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595	<u>29 175</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595	<u>29 663</u> 19 595
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>29 870</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800	<u>29 382</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>30 082</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>29 594</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>30 519</u> 20 438	<u>30 519</u> 20 438	<u>30 519</u> 20 438	<u>30 031</u> 20 438	<u>30 519</u> 20 438	<u>30 519</u> 20 438
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>30 745</u> 20 660	<u>30 745</u> 20 660	<u>30 745</u> 20 660	<u>30 257</u> 20 660	<u>30 745</u> 20 660	<u>30 745</u> 20 660
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>29 870</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800	<u>29 382</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800	<u>29 870</u> 19 800
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>30 082</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>29 594</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008	<u>30 082</u> 20 008
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>30 298</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221	<u>29 810</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221	<u>30 298</u> 20 221

						-	-	-	-	-	-
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 478</u> 20 660	<u>28 501</u> 20 660	<u>30 745</u> 20 660	<u>30 745</u> 20 660	<u>30 745</u> 20 660	<u>30 745</u> 20 660	<u>29 282</u> 20 660
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 709</u> 20 887	<u>28 732</u> 20 887	<u>30 975</u> 20 887	<u>30 975</u> 20 887	<u>30 975</u> 20 887	<u>30 975</u> 20 887	<u>29 512</u> 20 887
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 467</u> 19 342	<u>27 161</u> 19 342	<u>29 405</u> 19 342	<u>29 405</u> 19 342	<u>29 405</u> 19 342	<u>29 405</u> 19 342	<u>27 942</u> 19 342
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 337</u> 19 537	<u>27 360</u> 19 537	<u>29 603</u> 19 537	<u>29 603</u> 19 537	<u>29 603</u> 19 537	<u>29 603</u> 19 537	<u>28 140</u> 19 537
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 539</u> 19 736	<u>27 562</u> 19 736	<u>29 806</u> 19 736	<u>29 806</u> 19 736	<u>29 806</u> 19 736	<u>29 806</u> 19 736	<u>28 343</u> 19 736
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 746</u> 19 940	<u>27 769</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940	<u>28 549</u> 19 940
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 172</u> 20 359	<u>28 196</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359	<u>28 976</u> 20 359
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 392</u> 20 576	<u>28 416</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576	<u>29 196</u> 20 576
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 539</u> 19 736	<u>27 562</u> 19 736	<u>29 806</u> 19 736	<u>29 806</u> 19 736	<u>29 806</u> 19 736	<u>29 806</u> 19 736	<u>28 343</u> 19 736
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 746</u> 19 940	<u>27 769</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940	<u>28 549</u> 19 940
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 957</u> 20 147	<u>27 980</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>28 760</u> 20 147
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 392</u> 20 576	<u>28 416</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576	<u>29 196</u> 20 576

					-	-	-	-	-	-
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>30 745</u> 20 660	<u>30 745</u> 20 660	<u>30 745</u> 20 660	<u>30 257</u> 20 660	<u>30 745</u> 20 660	<u>30 745</u> 20 660
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 975</u> 20 887	<u>30 975</u> 20 887	<u>30 975</u> 20 887	<u>30 488</u> 20 887	<u>30 975</u> 20 887	<u>30 975</u> 20 887
212-101-0500	7473-2010 12,5	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>29 405</u> 19 342	<u>29 405</u> 19 342	<u>29 405</u> 19 342	<u>28 917</u> 19 342	<u>29 405</u> 19 342	<u>29 405</u> 19 342
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 603</u> 19 537	<u>29 603</u> 19 537	<u>29 603</u> 19 537	<u>29 115</u> 19 537	<u>29 603</u> 19 537	<u>29 603</u> 19 537
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 736	<u>29 806</u> 19 736	<u>29 806</u> 19 736	<u>29 318</u> 19 736	<u>29 806</u> 19 736	<u>29 806</u> 19 736
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>30 012</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940	<u>29 525</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>30 439</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359	<u>29 951</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 659</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576	<u>30 171</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 736	<u>29 806</u> 19 736	<u>29 806</u> 19 736	<u>29 318</u> 19 736	<u>29 806</u> 19 736	<u>29 806</u> 19 736
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>30 012</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940	<u>29 525</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>30 223</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>29 736</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 659</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576	<u>30 171</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576



						-	-	-	-	-	-
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 617</u> 20 797	<u>28 640</u> 20 797	<u>30 884</u> 20 797	<u>30 884</u> 20 797	<u>30 884</u> 20 797	<u>30 884</u> 20 797	<u>29 421</u> 20 797
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 746</u> 19 940	<u>27 769</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940	<u>28 549</u> 19 940
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 957</u> 20 147	<u>27 980</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>28 760</u> 20 147
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 172</u> 20 359	<u>28 196</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359	<u>28 976</u> 20 359
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 617</u> 20 797	<u>28 640</u> 20 797	<u>30 884</u> 20 797	<u>30 884</u> 20 797	<u>30 884</u> 20 797	<u>30 884</u> 20 797	<u>29 421</u> 20 797
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 847</u> 21 023	<u>28 870</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023	<u>29 650</u> 21 023
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 957</u> 20 147	<u>27 980</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>28 760</u> 20 147
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 172</u> 20 359	<u>28 196</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359	<u>28 976</u> 20 359
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 392</u> 20 576	<u>28 416</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576	<u>29 196</u> 20 576
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 847</u> 21 023	<u>28 870</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023	<u>29 650</u> 21 023
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 082</u> 21 254	<u>29 105</u> 21 254	<u>31 348</u> 21 254	<u>31 348</u> 21 254	<u>31 348</u> 21 254	<u>31 348</u> 21 254	<u>29 885</u> 21 254
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>23 190</u> 20 053	<u>27 884</u> 20 053	<u>30 127</u> 20 053	<u>30 127</u> 20 053	<u>30 127</u> 20 053	<u>30 127</u> 20 053	<u>28 664</u> 20 053

					-	-	-	-	-	-
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>30 884</u> 20 797	<u>30 884</u> 20 797	<u>30 884</u> 20 797	<u>30 396</u> 20 797	<u>30 884</u> 20 797	<u>30 884</u> 20 797
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>30 012</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940	<u>29 525</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940	<u>30 012</u> 19 940
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>30 223</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>29 736</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>30 439</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359	<u>29 951</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>30 884</u> 20 797	<u>30 884</u> 20 797	<u>30 884</u> 20 797	<u>30 396</u> 20 797	<u>30 884</u> 20 797	<u>30 884</u> 20 797
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>31 113</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023	<u>30 626</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>30 223</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>29 736</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147	<u>30 223</u> 20 147
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>30 439</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359	<u>29 951</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359	<u>30 439</u> 20 359
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 659</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576	<u>30 171</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576	<u>30 659</u> 20 576
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>31 113</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023	<u>30 626</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>31 348</u> 21 254	<u>31 348</u> 21 254	<u>31 348</u> 21 254	<u>30 860</u> 21 254	<u>31 348</u> 21 254	<u>31 348</u> 21 254
212-101-0600	7473-2010 15	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>30 127</u> 20 053	<u>30 127</u> 20 053	<u>30 127</u> 20 053	<u>29 639</u> 20 053	<u>30 127</u> 20 053	<u>30 127</u> 20 053

						-	-	-	-	-	-
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 066</u> 20 255	<u>28 090</u> 20 255	<u>30 333</u> 20 255	<u>30 333</u> 20 255	<u>30 333</u> 20 255	<u>30 333</u> 20 255	<u>28 870</u> 20 255
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 276</u> 20 462	<u>28 300</u> 20 462	<u>30 543</u> 20 462	<u>30 543</u> 20 462	<u>30 543</u> 20 462	<u>30 543</u> 20 462	<u>29 080</u> 20 462
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 491</u> 20 673	<u>28 514</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673	<u>29 294</u> 20 673
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 933</u> 21 108	<u>28 956</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>29 736</u> 21 108
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 161</u> 21 333	<u>29 184</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333	<u>29 965</u> 21 333
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 276</u> 20 462	<u>28 300</u> 20 462	<u>30 543</u> 20 462	<u>30 543</u> 20 462	<u>30 543</u> 20 462	<u>30 543</u> 20 462	<u>29 080</u> 20 462
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 491</u> 20 673	<u>28 514</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673	<u>29 294</u> 20 673
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 710</u> 20 888	<u>28 733</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888	<u>29 513</u> 20 888
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 161</u> 21 333	<u>29 184</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333	<u>29 965</u> 21 333
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>24 394</u> 21 562	<u>29 417</u> 21 562	<u>31 661</u> 21 562	<u>31 661</u> 21 562	<u>31 661</u> 21 562	<u>31 661</u> 21 562	<u>30 198</u> 21 562
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 491</u> 20 673	<u>28 514</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673	<u>29 294</u> 20 673
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 710</u> 20 888	<u>28 733</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888	<u>29 513</u> 20 888
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 933</u> 21 108	<u>28 956</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>29 736</u> 21 108

					-	-	-	-	-	-
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 333</u> 20 255	<u>30 333</u> 20 255	<u>30 333</u> 20 255	<u>29 845</u> 20 255	<u>30 333</u> 20 255	<u>30 333</u> 20 255
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 543</u> 20 462	<u>30 543</u> 20 462	<u>30 543</u> 20 462	<u>30 055</u> 20 462	<u>30 543</u> 20 462	<u>30 543</u> 20 462
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 757</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673	<u>30 270</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 199</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>30 712</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 428</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333	<u>30 940</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 543</u> 20 462	<u>30 543</u> 20 462	<u>30 543</u> 20 462	<u>30 055</u> 20 462	<u>30 543</u> 20 462	<u>30 543</u> 20 462
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 757</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673	<u>30 270</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>30 976</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888	<u>30 488</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 428</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333	<u>30 940</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 661</u> 21 562	<u>31 661</u> 21 562	<u>31 661</u> 21 562	<u>31 173</u> 21 562	<u>31 661</u> 21 562	<u>31 661</u> 21 562
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 757</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673	<u>30 270</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673	<u>30 757</u> 20 673
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>30 976</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888	<u>30 488</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 199</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>30 712</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108

						-	-	-	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 394</u> 21 562	<u>29 417</u> 21 562	<u>31 661</u> 21 562	<u>31 661</u> 21 562	<u>31 661</u> 21 562	<u>31 661</u> 21 562	<u>30 198</u> 21 562
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 632</u> 21 796	<u>29 655</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796	<u>30 436</u> 21 796
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 710</u> 20 888	<u>28 733</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888	<u>29 513</u> 20 888
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 933</u> 21 108	<u>28 956</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>29 736</u> 21 108
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 161</u> 21 333	<u>29 184</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333	<u>29 965</u> 21 333
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 632</u> 21 796	<u>29 655</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796	<u>30 436</u> 21 796
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 876</u> 22 036	<u>29 899</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036	<u>30 679</u> 22 036
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 632</u> 21 796	<u>29 655</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796	<u>30 436</u> 21 796
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 876</u> 22 036	<u>29 899</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036	<u>30 679</u> 22 036
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>25 124</u> 22 281	<u>30 148</u> 22 281	<u>32 391</u> 22 281	<u>32 391</u> 22 281	<u>32 391</u> 22 281	<u>32 391</u> 22 281	<u>30 928</u> 22 281
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>25 379</u> 22 531	<u>30 402</u> 22 531	<u>32 645</u> 22 531	<u>32 645</u> 22 531	<u>32 645</u> 22 531	<u>32 645</u> 22 531	<u>31 182</u> 22 531
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 905</u> 23 049	<u>30 928</u> 23 049	<u>33 171</u> 23 049	<u>33 171</u> 23 049	<u>33 171</u> 23 049	<u>33 171</u> 23 049	<u>31 708</u> 23 049
212-101-0700	7473-2010	3									

					-	-	-	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 661</u> 21 562	<u>31 661</u> 21 562	<u>31 661</u> 21 562	<u>31 173</u> 21 562	<u>31 661</u> 21 562	<u>31 661</u> 21 562
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 899</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796	<u>31 411</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>30 976</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888	<u>30 488</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888	<u>30 976</u> 20 888
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 199</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>30 712</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108	<u>31 199</u> 21 108
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 428</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333	<u>30 940</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333	<u>31 428</u> 21 333
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 899</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796	<u>31 411</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 142</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036	<u>31 654</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 899</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796	<u>31 411</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796	<u>31 899</u> 21 796
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 142</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036	<u>31 654</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036	<u>32 142</u> 22 036
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 391</u> 22 281	<u>32 391</u> 22 281	<u>32 391</u> 22 281	<u>31 903</u> 22 281	<u>32 391</u> 22 281	<u>32 391</u> 22 281
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 645</u> 22 531	<u>32 645</u> 22 531	<u>32 645</u> 22 531	<u>32 158</u> 22 531	<u>32 645</u> 22 531	<u>32 645</u> 22 531
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 171</u> 23 049	<u>33 171</u> 23 049	<u>33 171</u> 23 049	<u>32 684</u> 23 049	<u>33 171</u> 23 049	<u>33 171</u> 23 049
212-101-0700	7473-2010	3								

						-	-	-	-	-	-
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 303</u> 22 132	<u>29 997</u> 22 132	<u>32 240</u> 22 132	<u>32 240</u> 22 132	<u>32 240</u> 22 132	<u>32 240</u> 22 132	<u>30 777</u> 22 132
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>25 201</u> 22 356	<u>30 224</u> 22 356	<u>32 467</u> 22 356	<u>32 467</u> 22 356	<u>32 467</u> 22 356	<u>32 467</u> 22 356	<u>31 004</u> 22 356
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 432</u> 22 584	<u>30 455</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584	<u>31 236</u> 22 584
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 910</u> 23 054	<u>30 933</u> 23 054	<u>33 177</u> 23 054	<u>33 177</u> 23 054	<u>33 177</u> 23 054	<u>33 177</u> 23 054	<u>31 714</u> 23 054
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>26 157</u> 23 297	<u>31 180</u> 23 297	<u>33 423</u> 23 297	<u>33 423</u> 23 297	<u>33 423</u> 23 297	<u>33 423</u> 23 297	<u>31 960</u> 23 297
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>25 201</u> 22 356	<u>30 224</u> 22 356	<u>32 467</u> 22 356	<u>32 467</u> 22 356	<u>32 467</u> 22 356	<u>32 467</u> 22 356	<u>31 004</u> 22 356
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 432</u> 22 584	<u>30 455</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584	<u>31 236</u> 22 584
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 669</u> 22 817	<u>30 692</u> 22 817	<u>32 935</u> 22 817	<u>32 935</u> 22 817	<u>32 935</u> 22 817	<u>32 935</u> 22 817	<u>31 472</u> 22 817
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>26 157</u> 23 297	<u>31 180</u> 23 297	<u>33 423</u> 23 297	<u>33 423</u> 23 297	<u>33 423</u> 23 297	<u>33 423</u> 23 297	<u>31 960</u> 23 297
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 409</u> 23 545	<u>31 432</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545	<u>32 212</u> 23 545
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 432</u> 22 584	<u>30 455</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584	<u>31 236</u> 22 584
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 669</u> 22 817	<u>30 692</u> 22 817	<u>32 935</u> 22 817	<u>32 935</u> 22 817	<u>32 935</u> 22 817	<u>32 935</u> 22 817	<u>31 472</u> 22 817
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 910</u> 23 054	<u>30 933</u> 23 054	<u>33 177</u> 23 054	<u>33 177</u> 23 054	<u>33 177</u> 23 054	<u>33 177</u> 23 054	<u>31 714</u> 23 054

					-	-	-	-	-	-
212-101-0701		3	1	2400	<u>32 240</u> 22 132	<u>32 240</u> 22 132	<u>32 240</u> 22 132	<u>31 752</u> 22 132	<u>32 240</u> 22 132	<u>32 240</u> 22 132
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 467</u> 22 356	<u>32 467</u> 22 356	<u>32 467</u> 22 356	<u>31 979</u> 22 356	<u>32 467</u> 22 356	<u>32 467</u> 22 356
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 699</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584	<u>32 211</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>33 177</u> 23 054	<u>33 177</u> 23 054	<u>33 177</u> 23 054	<u>32 689</u> 23 054	<u>33 177</u> 23 054	<u>33 177</u> 23 054
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 423</u> 23 297	<u>33 423</u> 23 297	<u>33 423</u> 23 297	<u>32 936</u> 23 297	<u>33 423</u> 23 297	<u>33 423</u> 23 297
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 467</u> 22 356	<u>32 467</u> 22 356	<u>32 467</u> 22 356	<u>31 979</u> 22 356	<u>32 467</u> 22 356	<u>32 467</u> 22 356
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 699</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584	<u>32 211</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>32 935</u> 22 817	<u>32 935</u> 22 817	<u>32 935</u> 22 817	<u>32 448</u> 22 817	<u>32 935</u> 22 817	<u>32 935</u> 22 817
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 423</u> 23 297	<u>33 423</u> 23 297	<u>33 423</u> 23 297	<u>32 936</u> 23 297	<u>33 423</u> 23 297	<u>33 423</u> 23 297
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>33 675</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545	<u>33 187</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 699</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584	<u>32 211</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584	<u>32 699</u> 22 584
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>32 935</u> 22 817	<u>32 935</u> 22 817	<u>32 935</u> 22 817	<u>32 448</u> 22 817	<u>32 935</u> 22 817	<u>32 935</u> 22 817
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>33 177</u> 23 054	<u>33 177</u> 23 054	<u>33 177</u> 23 054	<u>32 689</u> 23 054	<u>33 177</u> 23 054	<u>33 177</u> 23 054



						-	-	-	-	-	-
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 409</u> 23 545	<u>31 432</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545	<u>32 212</u> 23 545
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 666</u> 23 798	<u>31 689</u> 23 798	<u>33 932</u> 23 798	<u>33 932</u> 23 798	<u>33 932</u> 23 798	<u>33 932</u> 23 798	<u>32 469</u> 23 798
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 409</u> 23 545	<u>31 432</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545	<u>32 212</u> 23 545
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 666</u> 23 798	<u>31 689</u> 23 798	<u>33 932</u> 23 798	<u>33 932</u> 23 798	<u>33 932</u> 23 798	<u>33 932</u> 23 798	<u>32 469</u> 23 798
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 929</u> 24 057	<u>31 952</u> 24 057	<u>34 195</u> 24 057	<u>34 195</u> 24 057	<u>34 195</u> 24 057	<u>34 195</u> 24 057	<u>32 732</u> 24 057
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>27 197</u> 24 321	<u>32 220</u> 24 321	<u>34 464</u> 24 321	<u>34 464</u> 24 321	<u>34 464</u> 24 321	<u>34 464</u> 24 321	<u>33 001</u> 24 321
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 753</u> 24 868	<u>32 776</u> 24 868	<u>35 019</u> 24 868	<u>35 019</u> 24 868	<u>35 019</u> 24 868	<u>35 019</u> 24 868	<u>33 556</u> 24 868
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>26 465</u> 23 276	<u>31 159</u> 23 276	<u>33 402</u> 23 276	<u>33 402</u> 23 276	<u>33 402</u> 23 276	<u>33 402</u> 23 276	<u>31 939</u> 23 276
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>26 375</u> 23 511	<u>31 398</u> 23 511	<u>33 641</u> 23 511	<u>33 641</u> 23 511	<u>33 641</u> 23 511	<u>33 641</u> 23 511	<u>32 178</u> 23 511
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>26 619</u> 23 751	<u>31 642</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751	<u>32 422</u> 23 751
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>27 121</u> 24 246	<u>32 144</u> 24 246	<u>34 388</u> 24 246	<u>34 388</u> 24 246	<u>34 388</u> 24 246	<u>34 388</u> 24 246	<u>32 925</u> 24 246
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>27 381</u> 24 501	<u>32 404</u> 24 501	<u>34 647</u> 24 501	<u>34 647</u> 24 501	<u>34 647</u> 24 501	<u>34 647</u> 24 501	<u>33 184</u> 24 501

					-	-	-	-	-	-
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>33 675</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545	<u>33 187</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>33 932</u> 23 798	<u>33 932</u> 23 798	<u>33 932</u> 23 798	<u>33 445</u> 23 798	<u>33 932</u> 23 798	<u>33 932</u> 23 798
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>33 675</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545	<u>33 187</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545	<u>33 675</u> 23 545
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>33 932</u> 23 798	<u>33 932</u> 23 798	<u>33 932</u> 23 798	<u>33 445</u> 23 798	<u>33 932</u> 23 798	<u>33 932</u> 23 798
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 195</u> 24 057	<u>34 195</u> 24 057	<u>34 195</u> 24 057	<u>33 708</u> 24 057	<u>34 195</u> 24 057	<u>34 195</u> 24 057
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>34 464</u> 24 321	<u>34 464</u> 24 321	<u>34 464</u> 24 321	<u>33 976</u> 24 321	<u>34 464</u> 24 321	<u>34 464</u> 24 321
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>35 019</u> 24 868	<u>35 019</u> 24 868	<u>35 019</u> 24 868	<u>34 531</u> 24 868	<u>35 019</u> 24 868	<u>35 019</u> 24 868
212-101-0800	7473-2010 22,5	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>33 402</u> 23 276	<u>33 402</u> 23 276	<u>33 402</u> 23 276	<u>32 915</u> 23 276	<u>33 402</u> 23 276	<u>33 402</u> 23 276
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>33 641</u> 23 511	<u>33 641</u> 23 511	<u>33 641</u> 23 511	<u>33 154</u> 23 511	<u>33 641</u> 23 511	<u>33 641</u> 23 511
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>33 885</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751	<u>33 397</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>34 388</u> 24 246	<u>34 388</u> 24 246	<u>34 388</u> 24 246	<u>33 900</u> 24 246	<u>34 388</u> 24 246	<u>34 388</u> 24 246
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>34 647</u> 24 501	<u>34 647</u> 24 501	<u>34 647</u> 24 501	<u>34 159</u> 24 501	<u>34 647</u> 24 501	<u>34 647</u> 24 501

						-	-	-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>26 375</u> 23 511	<u>31 398</u> 23 511	<u>33 641</u> 23 511	<u>33 641</u> 23 511	<u>33 641</u> 23 511	<u>33 641</u> 23 511	<u>32 178</u> 23 511
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>26 619</u> 23 751	<u>31 642</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751	<u>32 422</u> 23 751
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>26 867</u> 23 996	<u>31 890</u> 23 996	<u>34 134</u> 23 996	<u>34 134</u> 23 996	<u>34 134</u> 23 996	<u>34 134</u> 23 996	<u>32 671</u> 23 996
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>27 381</u> 24 501	<u>32 404</u> 24 501	<u>34 647</u> 24 501	<u>34 647</u> 24 501	<u>34 647</u> 24 501	<u>34 647</u> 24 501	<u>33 184</u> 24 501
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>27 645</u> 24 762	<u>32 669</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762	<u>33 449</u> 24 762
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>26 619</u> 23 751	<u>31 642</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751	<u>32 422</u> 23 751
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>26 867</u> 23 996	<u>31 890</u> 23 996	<u>34 134</u> 23 996	<u>34 134</u> 23 996	<u>34 134</u> 23 996	<u>34 134</u> 23 996	<u>32 671</u> 23 996
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>27 121</u> 24 246	<u>32 144</u> 24 246	<u>34 388</u> 24 246	<u>34 388</u> 24 246	<u>34 388</u> 24 246	<u>34 388</u> 24 246	<u>32 925</u> 24 246
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>27 645</u> 24 762	<u>32 669</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762	<u>33 449</u> 24 762
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>27 916</u> 25 028	<u>32 939</u> 25 028	<u>35 182</u> 25 028	<u>35 182</u> 25 028	<u>35 182</u> 25 028	<u>35 182</u> 25 028	<u>33 719</u> 25 028
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>27 645</u> 24 762	<u>32 669</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762	<u>33 449</u> 24 762
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>27 916</u> 25 028	<u>32 939</u> 25 028	<u>35 182</u> 25 028	<u>35 182</u> 25 028	<u>35 182</u> 25 028	<u>35 182</u> 25 028	<u>33 719</u> 25 028
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>28 192</u> 25 300	<u>33 215</u> 25 300	<u>35 459</u> 25 300	<u>35 459</u> 25 300	<u>35 459</u> 25 300	<u>35 459</u> 25 300	<u>33 996</u> 25 300

					-	-	-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>33 641</u> 23 511	<u>33 641</u> 23 511	<u>33 641</u> 23 511	<u>33 154</u> 23 511	<u>33 641</u> 23 511	<u>33 641</u> 23 511
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>33 885</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751	<u>33 397</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>34 134</u> 23 996	<u>34 134</u> 23 996	<u>34 134</u> 23 996	<u>33 646</u> 23 996	<u>34 134</u> 23 996	<u>34 134</u> 23 996
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>34 647</u> 24 501	<u>34 647</u> 24 501	<u>34 647</u> 24 501	<u>34 159</u> 24 501	<u>34 647</u> 24 501	<u>34 647</u> 24 501
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>34 912</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762	<u>34 424</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>33 885</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751	<u>33 397</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751	<u>33 885</u> 23 751
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>34 134</u> 23 996	<u>34 134</u> 23 996	<u>34 134</u> 23 996	<u>33 646</u> 23 996	<u>34 134</u> 23 996	<u>34 134</u> 23 996
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>34 388</u> 24 246	<u>34 388</u> 24 246	<u>34 388</u> 24 246	<u>33 900</u> 24 246	<u>34 388</u> 24 246	<u>34 388</u> 24 246
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>34 912</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762	<u>34 424</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>35 182</u> 25 028	<u>35 182</u> 25 028	<u>35 182</u> 25 028	<u>34 695</u> 25 028	<u>35 182</u> 25 028	<u>35 182</u> 25 028
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>34 912</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762	<u>34 424</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762	<u>34 912</u> 24 762
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>35 182</u> 25 028	<u>35 182</u> 25 028	<u>35 182</u> 25 028	<u>34 695</u> 25 028	<u>35 182</u> 25 028	<u>35 182</u> 25 028
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>35 459</u> 25 300	<u>35 459</u> 25 300	<u>35 459</u> 25 300	<u>34 971</u> 25 300	<u>35 459</u> 25 300	<u>35 459</u> 25 300

						-	-	-	-	-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>28 475</u> 25 578	<u>33 498</u> 25 578	<u>35 741</u> 25 578	<u>35 741</u> 25 578	<u>35 741</u> 25 578	<u>35 741</u> 25 578	<u>34 278</u> 25 578
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>29 059</u> 26 153	<u>34 082</u> 26 153	<u>36 325</u> 26 153	<u>36 325</u> 26 153	<u>36 325</u> 26 153	<u>36 325</u> 26 153	<u>34 862</u> 26 153
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>28 085</u> 24 871	<u>32 779</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871	<u>33 559</u> 24 871
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>28 011</u> 25 122	<u>33 034</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122	<u>33 815</u> 25 122
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>26 974</u> 23 997	<u>30 402</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>34 897</u> 24 622	<u>35 168</u> 24 622	<u>33 438</u> 24 622
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>27 342</u> 24 357	<u>30 779</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>35 273</u> 24 991	<u>35 545</u> 24 991	<u>33 814</u> 24 991
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>26 494</u> 23 526	<u>29 909</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>34 404</u> 24 139	<u>34 675</u> 24 139	<u>32 945</u> 24 139
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>26 854</u> 23 879	<u>30 279</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>34 773</u> 24 501	<u>35 045</u> 24 501	<u>33 314</u> 24 501
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>27 219</u> 24 237	<u>30 653</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>35 147</u> 24 868	<u>35 419</u> 24 868	<u>33 688</u> 24 868
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>27 589</u> 24 600	<u>31 034</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>35 529</u> 25 242	<u>35 801</u> 25 242	<u>34 070</u> 25 242
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>27 454</u> 24 468	<u>30 894</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>35 389</u> 25 104	<u>35 660</u> 25 104	<u>33 930</u> 25 104
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>27 828</u> 24 834	<u>31 278</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>35 773</u> 25 481	<u>36 044</u> 25 481	<u>34 314</u> 25 481

					-	-	-	-	-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>35 741</u> 25 578	<u>35 741</u> 25 578	<u>35 741</u> 25 578	<u>35 254</u> 25 578	<u>35 741</u> 25 578	<u>35 741</u> 25 578
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>36 325</u> 26 153	<u>36 325</u> 26 153	<u>36 325</u> 26 153	<u>35 838</u> 26 153	<u>36 325</u> 26 153	<u>36 325</u> 26 153
212-101-0900	7473-2010 25	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>35 023</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871	<u>34 535</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>35 278</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122	<u>34 790</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>34 534</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 049</u> 24 622	<u>34 417</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622	<u>43 621</u> 24 622
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>34 911</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 425</u> 24 991	<u>34 794</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991	<u>43 998</u> 24 991
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>34 041</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>42 555</u> 24 139	<u>33 924</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139	<u>43 128</u> 24 139
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>34 411</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>42 925</u> 24 501	<u>34 293</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501	<u>43 498</u> 24 501
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>34 785</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 299</u> 24 868	<u>34 668</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868	<u>43 872</u> 24 868
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 167</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>43 681</u> 25 242	<u>35 049</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242	<u>44 254</u> 25 242
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>35 026</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>43 541</u> 25 104	<u>34 909</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104	<u>44 113</u> 25 104
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>43 924</u> 25 481	<u>35 293</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481	<u>44 497</u> 25 481

						-	-	-	-	-	-
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>28 208</u> 25 207	<u>31 668</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>36 162</u> 25 863	<u>36 434</u> 25 863	<u>34 703</u> 25 863
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>28 593</u> 25 585	<u>32 064</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>36 558</u> 26 251	<u>36 830</u> 26 251	<u>35 099</u> 26 251
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>28 085</u> 24 871	<u>32 779</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871	<u>33 559</u> 24 871
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>28 011</u> 25 122	<u>33 034</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122	<u>33 815</u> 25 122
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>28 538</u> 25 640	<u>33 561</u> 25 640	<u>35 804</u> 25 640	<u>35 804</u> 25 640	<u>35 804</u> 25 640	<u>35 804</u> 25 640	<u>34 341</u> 25 640
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>28 809</u> 25 907	<u>33 832</u> 25 907	<u>36 075</u> 25 907	<u>36 075</u> 25 907	<u>36 075</u> 25 907	<u>36 075</u> 25 907	<u>34 612</u> 25 907
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>28 011</u> 25 122	<u>33 034</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122	<u>33 815</u> 25 122
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>28 272</u> 25 379	<u>33 295</u> 25 379	<u>35 538</u> 25 379	<u>35 538</u> 25 379	<u>35 538</u> 25 379	<u>35 538</u> 25 379	<u>34 075</u> 25 379
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>28 809</u> 25 907	<u>33 832</u> 25 907	<u>36 075</u> 25 907	<u>36 075</u> 25 907	<u>36 075</u> 25 907	<u>36 075</u> 25 907	<u>34 612</u> 25 907
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>29 086</u> 26 180	<u>34 109</u> 26 180	<u>36 352</u> 26 180	<u>36 352</u> 26 180	<u>36 352</u> 26 180	<u>36 352</u> 26 180	<u>34 889</u> 26 180
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>29 086</u> 26 180	<u>34 109</u> 26 180	<u>36 352</u> 26 180	<u>36 352</u> 26 180	<u>36 352</u> 26 180	<u>36 352</u> 26 180	<u>34 889</u> 26 180
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>29 369</u> 26 458	<u>34 392</u> 26 458	<u>36 635</u> 26 458	<u>36 635</u> 26 458	<u>36 635</u> 26 458	<u>36 635</u> 26 458	<u>35 172</u> 26 458

					-	-	-	-	-	-
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>35 800</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 314</u> 25 863	<u>35 683</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863	<u>44 887</u> 25 863
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>36 196</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>44 710</u> 26 251	<u>36 078</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251	<u>45 283</u> 26 251
212-101-1000	7473-2010 27,5	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>35 023</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871	<u>34 535</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>35 278</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122	<u>34 790</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>35 804</u> 25 640	<u>35 804</u> 25 640	<u>35 804</u> 25 640	<u>35 316</u> 25 640	<u>35 804</u> 25 640	<u>35 804</u> 25 640
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>36 075</u> 25 907	<u>36 075</u> 25 907	<u>36 075</u> 25 907	<u>35 588</u> 25 907	<u>36 075</u> 25 907	<u>36 075</u> 25 907
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>35 278</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122	<u>34 790</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122	<u>35 278</u> 25 122
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>35 538</u> 25 379	<u>35 538</u> 25 379	<u>35 538</u> 25 379	<u>35 051</u> 25 379	<u>35 538</u> 25 379	<u>35 538</u> 25 379
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>36 075</u> 25 907	<u>36 075</u> 25 907	<u>36 075</u> 25 907	<u>35 588</u> 25 907	<u>36 075</u> 25 907	<u>36 075</u> 25 907
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>36 352</u> 26 180	<u>36 352</u> 26 180	<u>36 352</u> 26 180	<u>35 865</u> 26 180	<u>36 352</u> 26 180	<u>36 352</u> 26 180
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>36 352</u> 26 180	<u>36 352</u> 26 180	<u>36 352</u> 26 180	<u>35 865</u> 26 180	<u>36 352</u> 26 180	<u>36 352</u> 26 180
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>36 635</u> 26 458	<u>36 635</u> 26 458	<u>36 635</u> 26 458	<u>36 148</u> 26 458	<u>36 635</u> 26 458	<u>36 635</u> 26 458



						-	-	-	-	-	-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>29 953</u> 27 034	<u>34 976</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034	<u>35 757</u> 27 034
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>30 255</u> 27 331	<u>35 278</u> 27 331	<u>37 522</u> 27 331	<u>37 522</u> 27 331	<u>37 522</u> 27 331	<u>37 522</u> 27 331	<u>36 059</u> 27 331
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>31 113</u> 27 851	<u>35 807</u> 27 851	<u>38 050</u> 27 851	<u>38 050</u> 27 851	<u>38 050</u> 27 851	<u>38 050</u> 27 851	<u>36 587</u> 27 851
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>31 070</u> 28 132	<u>36 093</u> 28 132	<u>38 336</u> 28 132	<u>38 336</u> 28 132	<u>38 336</u> 28 132	<u>38 336</u> 28 132	<u>36 873</u> 28 132
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>31 659</u> 28 712	<u>36 682</u> 28 712	<u>38 925</u> 28 712	<u>38 925</u> 28 712	<u>38 925</u> 28 712	<u>38 925</u> 28 712	<u>37 462</u> 28 712
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>31 963</u> 29 011	<u>36 986</u> 29 011	<u>39 229</u> 29 011	<u>39 229</u> 29 011	<u>39 229</u> 29 011	<u>39 229</u> 29 011	<u>37 766</u> 29 011
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>31 070</u> 28 132	<u>36 093</u> 28 132	<u>38 336</u> 28 132	<u>38 336</u> 28 132	<u>38 336</u> 28 132	<u>38 336</u> 28 132	<u>36 873</u> 28 132
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>31 361</u> 28 419	<u>36 384</u> 28 419	<u>38 628</u> 28 419	<u>38 628</u> 28 419	<u>38 628</u> 28 419	<u>38 628</u> 28 419	<u>37 165</u> 28 419
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>31 963</u> 29 011	<u>36 986</u> 29 011	<u>39 229</u> 29 011	<u>39 229</u> 29 011	<u>39 229</u> 29 011	<u>39 229</u> 29 011	<u>37 766</u> 29 011
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>32 273</u> 29 317	<u>37 296</u> 29 317	<u>39 539</u> 29 317	<u>39 539</u> 29 317	<u>39 539</u> 29 317	<u>39 539</u> 29 317	<u>38 076</u> 29 317
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>32 273</u> 29 317	<u>37 296</u> 29 317	<u>39 539</u> 29 317	<u>39 539</u> 29 317	<u>39 539</u> 29 317	<u>39 539</u> 29 317	<u>38 076</u> 29 317
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>32 590</u> 29 629	<u>37 613</u> 29 629	<u>39 856</u> 29 629	<u>39 856</u> 29 629	<u>39 856</u> 29 629	<u>39 856</u> 29 629	<u>38 393</u> 29 629

					-	-	-	-	-	-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>37 220</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034	<u>36 732</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034	<u>37 220</u> 27 034
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>37 522</u> 27 331	<u>37 522</u> 27 331	<u>37 522</u> 27 331	<u>37 034</u> 27 331	<u>37 522</u> 27 331	<u>37 522</u> 27 331
212-101-1100	7473-2010 30	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>38 050</u> 27 851	<u>38 050</u> 27 851	<u>38 050</u> 27 851	<u>37 562</u> 27 851	<u>38 050</u> 27 851	<u>38 050</u> 27 851
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>38 336</u> 28 132	<u>38 336</u> 28 132	<u>38 336</u> 28 132	<u>37 848</u> 28 132	<u>38 336</u> 28 132	<u>38 336</u> 28 132
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>38 925</u> 28 712	<u>38 925</u> 28 712	<u>38 925</u> 28 712	<u>38 438</u> 28 712	<u>38 925</u> 28 712	<u>38 925</u> 28 712
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>39 229</u> 29 011	<u>39 229</u> 29 011	<u>39 229</u> 29 011	<u>38 741</u> 29 011	<u>39 229</u> 29 011	<u>39 229</u> 29 011
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>38 336</u> 28 132	<u>38 336</u> 28 132	<u>38 336</u> 28 132	<u>37 848</u> 28 132	<u>38 336</u> 28 132	<u>38 336</u> 28 132
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>38 628</u> 28 419	<u>38 628</u> 28 419	<u>38 628</u> 28 419	<u>38 140</u> 28 419	<u>38 628</u> 28 419	<u>38 628</u> 28 419
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>39 229</u> 29 011	<u>39 229</u> 29 011	<u>39 229</u> 29 011	<u>38 741</u> 29 011	<u>39 229</u> 29 011	<u>39 229</u> 29 011
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>39 539</u> 29 317	<u>39 539</u> 29 317	<u>39 539</u> 29 317	<u>39 052</u> 29 317	<u>39 539</u> 29 317	<u>39 539</u> 29 317
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>39 539</u> 29 317	<u>39 539</u> 29 317	<u>39 539</u> 29 317	<u>39 052</u> 29 317	<u>39 539</u> 29 317	<u>39 539</u> 29 317
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>39 856</u> 29 629	<u>39 856</u> 29 629	<u>39 856</u> 29 629	<u>39 369</u> 29 629	<u>39 856</u> 29 629	<u>39 856</u> 29 629

						-	-	-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>33 244</u> 30 273	<u>38 267</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273	<u>39 048</u> 30 273
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>33 582</u> 30 605	<u>38 605</u> 30 605	<u>40 849</u> 30 605	<u>40 849</u> 30 605	<u>40 849</u> 30 605	<u>40 849</u> 30 605	<u>39 386</u> 30 605
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>33 090</u> 29 797	<u>37 784</u> 29 797	<u>40 027</u> 29 797	<u>40 027</u> 29 797	<u>40 027</u> 29 797	<u>40 027</u> 29 797	<u>38 564</u> 29 797
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>33 067</u> 30 098	<u>38 090</u> 30 098	<u>40 333</u> 30 098	<u>40 333</u> 30 098	<u>40 333</u> 30 098	<u>40 333</u> 30 098	<u>38 870</u> 30 098
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>33 697</u> 30 719	<u>38 720</u> 30 719	<u>40 964</u> 30 719	<u>40 964</u> 30 719	<u>40 964</u> 30 719	<u>40 964</u> 30 719	<u>39 501</u> 30 719
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>34 022</u> 31 039	<u>39 045</u> 31 039	<u>41 289</u> 31 039	<u>41 289</u> 31 039	<u>41 289</u> 31 039	<u>41 289</u> 31 039	<u>39 826</u> 31 039
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>33 067</u> 30 098	<u>38 090</u> 30 098	<u>40 333</u> 30 098	<u>40 333</u> 30 098	<u>40 333</u> 30 098	<u>40 333</u> 30 098	<u>38 870</u> 30 098
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>33 379</u> 30 405	<u>38 402</u> 30 405	<u>40 645</u> 30 405	<u>40 645</u> 30 405	<u>40 645</u> 30 405	<u>40 645</u> 30 405	<u>39 182</u> 30 405
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>34 022</u> 31 039	<u>39 045</u> 31 039	<u>41 289</u> 31 039	<u>41 289</u> 31 039	<u>41 289</u> 31 039	<u>41 289</u> 31 039	<u>39 826</u> 31 039
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>34 354</u> 31 365	<u>39 377</u> 31 365	<u>41 621</u> 31 365	<u>41 621</u> 31 365	<u>41 621</u> 31 365	<u>41 621</u> 31 365	<u>40 158</u> 31 365
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>34 354</u> 31 365	<u>39 377</u> 31 365	<u>41 621</u> 31 365	<u>41 621</u> 31 365	<u>41 621</u> 31 365	<u>41 621</u> 31 365	<u>40 158</u> 31 365
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>34 693</u> 31 699	<u>39 716</u> 31 699	<u>41 960</u> 31 699	<u>41 960</u> 31 699	<u>41 960</u> 31 699	<u>41 960</u> 31 699	<u>40 497</u> 31 699

					-	-	-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>40 511</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273	<u>40 023</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273	<u>40 511</u> 30 273
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>40 849</u> 30 605	<u>40 849</u> 30 605	<u>40 849</u> 30 605	<u>40 361</u> 30 605	<u>40 849</u> 30 605	<u>40 849</u> 30 605
212-101-1200	7473-2010 35	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>40 027</u> 29 797	<u>40 027</u> 29 797	<u>40 027</u> 29 797	<u>39 540</u> 29 797	<u>40 027</u> 29 797	<u>40 027</u> 29 797
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>40 333</u> 30 098	<u>40 333</u> 30 098	<u>40 333</u> 30 098	<u>39 845</u> 30 098	<u>40 333</u> 30 098	<u>40 333</u> 30 098
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>40 964</u> 30 719	<u>40 964</u> 30 719	<u>40 964</u> 30 719	<u>40 476</u> 30 719	<u>40 964</u> 30 719	<u>40 964</u> 30 719
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>41 289</u> 31 039	<u>41 289</u> 31 039	<u>41 289</u> 31 039	<u>40 801</u> 31 039	<u>41 289</u> 31 039	<u>41 289</u> 31 039
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>40 333</u> 30 098	<u>40 333</u> 30 098	<u>40 333</u> 30 098	<u>39 845</u> 30 098	<u>40 333</u> 30 098	<u>40 333</u> 30 098
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>40 645</u> 30 405	<u>40 645</u> 30 405	<u>40 645</u> 30 405	<u>40 158</u> 30 405	<u>40 645</u> 30 405	<u>40 645</u> 30 405
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>41 289</u> 31 039	<u>41 289</u> 31 039	<u>41 289</u> 31 039	<u>40 801</u> 31 039	<u>41 289</u> 31 039	<u>41 289</u> 31 039
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>41 621</u> 31 365	<u>41 621</u> 31 365	<u>41 621</u> 31 365	<u>41 133</u> 31 365	<u>41 621</u> 31 365	<u>41 621</u> 31 365
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>41 621</u> 31 365	<u>41 621</u> 31 365	<u>41 621</u> 31 365	<u>41 133</u> 31 365	<u>41 621</u> 31 365	<u>41 621</u> 31 365
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>41 960</u> 31 699	<u>41 960</u> 31 699	<u>41 960</u> 31 699	<u>41 472</u> 31 699	<u>41 960</u> 31 699	<u>41 960</u> 31 699

						-	-	-	-	-	-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>35 393</u> 32 388	<u>40 417</u> 32 388	<u>42 660</u> 32 388	<u>42 660</u> 32 388	<u>42 660</u> 32 388	<u>42 660</u> 32 388	<u>41 197</u> 32 388
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>35 755</u> 32 744	<u>40 778</u> 32 744	<u>43 021</u> 32 744	<u>43 021</u> 32 744	<u>43 021</u> 32 744	<u>43 021</u> 32 744	<u>41 558</u> 32 744
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 217</u> 31 890	<u>39 911</u> 31 890	<u>42 154</u> 31 890	<u>42 154</u> 31 890	<u>42 154</u> 31 890	<u>42 154</u> 31 890	<u>40 691</u> 31 890
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 215</u> 32 212	<u>40 238</u> 32 212	<u>42 481</u> 32 212	<u>42 481</u> 32 212	<u>42 481</u> 32 212	<u>42 481</u> 32 212	<u>41 018</u> 32 212
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>35 890</u> 32 877	<u>40 913</u> 32 877	<u>43 156</u> 32 877	<u>43 156</u> 32 877	<u>43 156</u> 32 877	<u>43 156</u> 32 877	<u>41 693</u> 32 877
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 238</u> 33 219	<u>41 261</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219	<u>42 041</u> 33 219
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 215</u> 32 212	<u>40 238</u> 32 212	<u>42 481</u> 32 212	<u>42 481</u> 32 212	<u>42 481</u> 32 212	<u>42 481</u> 32 212	<u>41 018</u> 32 212
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 549</u> 32 541	<u>40 572</u> 32 541	<u>42 815</u> 32 541	<u>42 815</u> 32 541	<u>42 815</u> 32 541	<u>42 815</u> 32 541	<u>41 352</u> 32 541
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 238</u> 33 219	<u>41 261</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219	<u>42 041</u> 33 219
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 593</u> 33 569	<u>41 616</u> 33 569	<u>43 859</u> 33 569	<u>43 859</u> 33 569	<u>43 859</u> 33 569	<u>43 859</u> 33 569	<u>42 396</u> 33 569
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 593</u> 33 569	<u>41 616</u> 33 569	<u>43 859</u> 33 569	<u>43 859</u> 33 569	<u>43 859</u> 33 569	<u>43 859</u> 33 569	<u>42 396</u> 33 569
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 956</u> 33 926	<u>41 979</u> 33 926	<u>44 222</u> 33 926	<u>44 222</u> 33 926	<u>44 222</u> 33 926	<u>44 222</u> 33 926	<u>42 759</u> 33 926

					-	-	-	-	-	-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>42 660</u> 32 388	<u>42 660</u> 32 388	<u>42 660</u> 32 388	<u>42 172</u> 32 388	<u>42 660</u> 32 388	<u>42 660</u> 32 388
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>43 021</u> 32 744	<u>43 021</u> 32 744	<u>43 021</u> 32 744	<u>42 534</u> 32 744	<u>43 021</u> 32 744	<u>43 021</u> 32 744
212-101-1300	7473-2010 40	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>42 154</u> 31 890	<u>42 154</u> 31 890	<u>42 154</u> 31 890	<u>41 666</u> 31 890	<u>42 154</u> 31 890	<u>42 154</u> 31 890
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>42 481</u> 32 212	<u>42 481</u> 32 212	<u>42 481</u> 32 212	<u>41 994</u> 32 212	<u>42 481</u> 32 212	<u>42 481</u> 32 212
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>43 156</u> 32 877	<u>43 156</u> 32 877	<u>43 156</u> 32 877	<u>42 668</u> 32 877	<u>43 156</u> 32 877	<u>43 156</u> 32 877
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 504</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219	<u>43 016</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>42 481</u> 32 212	<u>42 481</u> 32 212	<u>42 481</u> 32 212	<u>41 994</u> 32 212	<u>42 481</u> 32 212	<u>42 481</u> 32 212
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 815</u> 32 541	<u>42 815</u> 32 541	<u>42 815</u> 32 541	<u>42 328</u> 32 541	<u>42 815</u> 32 541	<u>42 815</u> 32 541
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>43 504</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219	<u>43 016</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219	<u>43 504</u> 33 219
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 859</u> 33 569	<u>43 859</u> 33 569	<u>43 859</u> 33 569	<u>43 372</u> 33 569	<u>43 859</u> 33 569	<u>43 859</u> 33 569
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 859</u> 33 569	<u>43 859</u> 33 569	<u>43 859</u> 33 569	<u>43 372</u> 33 569	<u>43 859</u> 33 569	<u>43 859</u> 33 569
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>44 222</u> 33 926	<u>44 222</u> 33 926	<u>44 222</u> 33 926	<u>43 734</u> 33 926	<u>44 222</u> 33 926	<u>44 222</u> 33 926

						-	-	-	-	-	-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 705</u> 34 663	<u>42 728</u> 34 663	<u>44 971</u> 34 663	<u>44 971</u> 34 663	<u>44 971</u> 34 663	<u>44 971</u> 34 663	<u>43 508</u> 34 663
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 092</u> 35 044	<u>43 115</u> 35 044	<u>45 358</u> 35 044	<u>45 358</u> 35 044	<u>45 358</u> 35 044	<u>45 358</u> 35 044	<u>43 895</u> 35 044
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>36 518</u> 32 847	<u>40 882</u> 32 847	<u>43 126</u> 32 847	<u>43 126</u> 32 847	<u>43 126</u> 32 847	<u>43 126</u> 32 847	<u>41 663</u> 32 847
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>36 196</u> 33 178	<u>41 219</u> 33 178	<u>43 463</u> 33 178	<u>43 463</u> 33 178	<u>43 463</u> 33 178	<u>43 463</u> 33 178	<u>42 000</u> 33 178
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>36 891</u> 33 862	<u>41 914</u> 33 862	<u>44 158</u> 33 862	<u>44 158</u> 33 862	<u>44 158</u> 33 862	<u>44 158</u> 33 862	<u>42 695</u> 33 862
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>37 250</u> 34 215	<u>42 273</u> 34 215	<u>44 516</u> 34 215	<u>44 516</u> 34 215	<u>44 516</u> 34 215	<u>44 516</u> 34 215	<u>43 053</u> 34 215
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>36 196</u> 33 178	<u>41 219</u> 33 178	<u>43 463</u> 33 178	<u>43 463</u> 33 178	<u>43 463</u> 33 178	<u>43 463</u> 33 178	<u>42 000</u> 33 178
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>36 540</u> 33 517	<u>41 563</u> 33 517	<u>43 807</u> 33 517	<u>43 807</u> 33 517	<u>43 807</u> 33 517	<u>43 807</u> 33 517	<u>42 344</u> 33 517
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>37 250</u> 34 215	<u>42 273</u> 34 215	<u>44 516</u> 34 215	<u>44 516</u> 34 215	<u>44 516</u> 34 215	<u>44 516</u> 34 215	<u>43 053</u> 34 215
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>37 616</u> 34 575	<u>42 639</u> 34 575	<u>44 882</u> 34 575	<u>44 882</u> 34 575	<u>44 882</u> 34 575	<u>44 882</u> 34 575	<u>43 419</u> 34 575
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>37 616</u> 34 575	<u>42 639</u> 34 575	<u>44 882</u> 34 575	<u>44 882</u> 34 575	<u>44 882</u> 34 575	<u>44 882</u> 34 575	<u>43 419</u> 34 575
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>37 989</u> 34 943	<u>43 012</u> 34 943	<u>45 256</u> 34 943	<u>45 256</u> 34 943	<u>45 256</u> 34 943	<u>45 256</u> 34 943	<u>43 793</u> 34 943

					-	-	-	-	-	-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>44 971</u> 34 663	<u>44 971</u> 34 663	<u>44 971</u> 34 663	<u>44 484</u> 34 663	<u>44 971</u> 34 663	<u>44 971</u> 34 663
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>45 358</u> 35 044	<u>45 358</u> 35 044	<u>45 358</u> 35 044	<u>44 871</u> 35 044	<u>45 358</u> 35 044	<u>45 358</u> 35 044
212-101-1400	7473-2010 45	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 126</u> 32 847	<u>43 126</u> 32 847	<u>43 126</u> 32 847	<u>42 638</u> 32 847	<u>43 126</u> 32 847	<u>43 126</u> 32 847
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>43 463</u> 33 178	<u>43 463</u> 33 178	<u>43 463</u> 33 178	<u>42 975</u> 33 178	<u>43 463</u> 33 178	<u>43 463</u> 33 178
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>44 158</u> 33 862	<u>44 158</u> 33 862	<u>44 158</u> 33 862	<u>43 670</u> 33 862	<u>44 158</u> 33 862	<u>44 158</u> 33 862
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>44 516</u> 34 215	<u>44 516</u> 34 215	<u>44 516</u> 34 215	<u>44 028</u> 34 215	<u>44 516</u> 34 215	<u>44 516</u> 34 215
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>43 463</u> 33 178	<u>43 463</u> 33 178	<u>43 463</u> 33 178	<u>42 975</u> 33 178	<u>43 463</u> 33 178	<u>43 463</u> 33 178
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>43 807</u> 33 517	<u>43 807</u> 33 517	<u>43 807</u> 33 517	<u>43 319</u> 33 517	<u>43 807</u> 33 517	<u>43 807</u> 33 517
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>44 516</u> 34 215	<u>44 516</u> 34 215	<u>44 516</u> 34 215	<u>44 028</u> 34 215	<u>44 516</u> 34 215	<u>44 516</u> 34 215
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>44 882</u> 34 575	<u>44 882</u> 34 575	<u>44 882</u> 34 575	<u>44 394</u> 34 575	<u>44 882</u> 34 575	<u>44 882</u> 34 575
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>44 882</u> 34 575	<u>44 882</u> 34 575	<u>44 882</u> 34 575	<u>44 394</u> 34 575	<u>44 882</u> 34 575	<u>44 882</u> 34 575
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>45 256</u> 34 943	<u>45 256</u> 34 943	<u>45 256</u> 34 943	<u>44 768</u> 34 943	<u>45 256</u> 34 943	<u>45 256</u> 34 943



						-	-	-	-	-	-
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>38 761</u> 35 703	<u>43 784</u> 35 703	<u>46 028</u> 35 703	<u>46 028</u> 35 703	<u>46 028</u> 35 703	<u>46 028</u> 35 703	<u>44 565</u> 35 703
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>39 160</u> 36 095	<u>44 183</u> 36 095	<u>46 426</u> 36 095	<u>46 426</u> 36 095	<u>46 426</u> 36 095	<u>46 426</u> 36 095	<u>44 963</u> 36 095
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 567</u> 16 487	<u>24 261</u> 16 487	<u>26 504</u> 16 487	<u>26 504</u> 16 487	<u>26 504</u> 16 487	<u>26 504</u> 16 487	<u>25 041</u> 16 487
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 404</u> 17 311	<u>25 098</u> 17 311	<u>27 342</u> 17 311	<u>27 342</u> 17 311	<u>27 342</u> 17 311	<u>27 342</u> 17 311	<u>25 879</u> 17 311
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 771</u> 18 657	<u>26 465</u> 18 657	<u>28 709</u> 18 657	<u>28 709</u> 18 657	<u>28 709</u> 18 657	<u>28 709</u> 18 657	<u>27 246</u> 18 657
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 634</u> 18 845	<u>26 657</u> 18 845	<u>28 900</u> 18 845	<u>28 900</u> 18 845	<u>28 900</u> 18 845	<u>28 900</u> 18 845	<u>27 437</u> 18 845
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 829</u> 19 037	<u>26 852</u> 19 037	<u>29 096</u> 19 037	<u>29 096</u> 19 037	<u>29 096</u> 19 037	<u>29 096</u> 19 037	<u>27 632</u> 19 037
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 029</u> 19 234	<u>27 052</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234	<u>27 832</u> 19 234
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 440</u> 19 639	<u>27 463</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639	<u>28 243</u> 19 639
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 652</u> 19 847	<u>27 675</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847	<u>28 456</u> 19 847

					-	-	-	-	-	-
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>46 028</u> 35 703	<u>46 028</u> 35 703	<u>46 028</u> 35 703	<u>45 540</u> 35 703	<u>46 028</u> 35 703	<u>46 028</u> 35 703
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>46 426</u> 36 095	<u>46 426</u> 36 095	<u>46 426</u> 36 095	<u>45 939</u> 36 095	<u>46 426</u> 36 095	<u>46 426</u> 36 095
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>26 504</u> 16 487	<u>26 504</u> 16 487	<u>26 504</u> 16 487	<u>26 016</u> 16 487	<u>26 504</u> 16 487	<u>26 504</u> 16 487
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 342</u> 17 311	<u>27 342</u> 17 311	<u>27 342</u> 17 311	<u>26 854</u> 17 311	<u>27 342</u> 17 311	<u>27 342</u> 17 311
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>28 709</u> 18 657	<u>28 709</u> 18 657	<u>28 709</u> 18 657	<u>28 221</u> 18 657	<u>28 709</u> 18 657	<u>28 709</u> 18 657
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 900</u> 18 845	<u>28 900</u> 18 845	<u>28 900</u> 18 845	<u>28 412</u> 18 845	<u>28 900</u> 18 845	<u>28 900</u> 18 845
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>29 096</u> 19 037	<u>29 096</u> 19 037	<u>29 096</u> 19 037	<u>28 608</u> 19 037	<u>29 096</u> 19 037	<u>29 096</u> 19 037
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>29 295</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234	<u>28 807</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>29 706</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639	<u>29 219</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 919</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847	<u>29 431</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847

						-	-	-	-	-	-
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 829</u> 19 037	<u>26 852</u> 19 037	<u>29 096</u> 19 037	<u>29 096</u> 19 037	<u>29 096</u> 19 037	<u>29 096</u> 19 037	<u>27 632</u> 19 037
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 029</u> 19 234	<u>27 052</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234	<u>27 832</u> 19 234
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 232</u> 19 434	<u>27 255</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>28 035</u> 19 434
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 652</u> 19 847	<u>27 675</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847	<u>28 456</u> 19 847
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 869</u> 20 061	<u>27 892</u> 20 061	<u>30 135</u> 20 061	<u>30 135</u> 20 061	<u>30 135</u> 20 061	<u>30 135</u> 20 061	<u>28 672</u> 20 061
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 029</u> 19 234	<u>27 052</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234	<u>27 832</u> 19 234
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 232</u> 19 434	<u>27 255</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>28 035</u> 19 434
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 440</u> 19 639	<u>27 463</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639	<u>28 243</u> 19 639
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 869</u> 20 061	<u>27 892</u> 20 061	<u>30 135</u> 20 061	<u>30 135</u> 20 061	<u>30 135</u> 20 061	<u>30 135</u> 20 061	<u>28 672</u> 20 061
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 091</u> 20 279	<u>28 114</u> 20 279	<u>30 357</u> 20 279	<u>30 357</u> 20 279	<u>30 357</u> 20 279	<u>30 357</u> 20 279	<u>28 894</u> 20 279
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 232</u> 19 434	<u>27 255</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>28 035</u> 19 434
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 440</u> 19 639	<u>27 463</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639	<u>28 243</u> 19 639
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 652</u> 19 847	<u>27 675</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847	<u>28 456</u> 19 847

					-	-	-	-	-	-
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>29 096</u> 19 037	<u>29 096</u> 19 037	<u>29 096</u> 19 037	<u>28 608</u> 19 037	<u>29 096</u> 19 037	<u>29 096</u> 19 037
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>29 295</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234	<u>28 807</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>29 498</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>29 011</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>29 919</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847	<u>29 431</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>30 135</u> 20 061	<u>30 135</u> 20 061	<u>30 135</u> 20 061	<u>29 648</u> 20 061	<u>30 135</u> 20 061	<u>30 135</u> 20 061
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>29 295</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234	<u>28 807</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234	<u>29 295</u> 19 234
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>29 498</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>29 011</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>29 706</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639	<u>29 219</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>30 135</u> 20 061	<u>30 135</u> 20 061	<u>30 135</u> 20 061	<u>29 648</u> 20 061	<u>30 135</u> 20 061	<u>30 135</u> 20 061
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>30 357</u> 20 279	<u>30 357</u> 20 279	<u>30 357</u> 20 279	<u>29 869</u> 20 279	<u>30 357</u> 20 279	<u>30 357</u> 20 279
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>29 498</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>29 011</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434	<u>29 498</u> 19 434
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>29 706</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639	<u>29 219</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639	<u>29 706</u> 19 639
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 919</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847	<u>29 431</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847	<u>29 919</u> 19 847

						-	-	-	-	-	-
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 091</u> 20 279	<u>28 114</u> 20 279	<u>30 357</u> 20 279	<u>30 357</u> 20 279	<u>30 357</u> 20 279	<u>30 357</u> 20 279	<u>28 894</u> 20 279
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 317</u> 20 502	<u>28 340</u> 20 502	<u>30 583</u> 20 502	<u>30 583</u> 20 502	<u>30 583</u> 20 502	<u>30 583</u> 20 502	<u>29 120</u> 20 502
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>22 321</u> 19 198	<u>27 015</u> 19 198	<u>29 258</u> 19 198	<u>29 258</u> 19 198	<u>29 258</u> 19 198	<u>29 258</u> 19 198	<u>27 795</u> 19 198
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 189</u> 19 392	<u>27 212</u> 19 392	<u>29 455</u> 19 392	<u>29 455</u> 19 392	<u>29 455</u> 19 392	<u>29 455</u> 19 392	<u>27 992</u> 19 392
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 390</u> 19 589	<u>27 413</u> 19 589	<u>29 656</u> 19 589	<u>29 656</u> 19 589	<u>29 656</u> 19 589	<u>29 656</u> 19 589	<u>28 193</u> 19 589
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 595</u> 19 791	<u>27 618</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791	<u>28 399</u> 19 791
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 019</u> 20 208	<u>28 042</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208	<u>28 822</u> 20 208
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 237</u> 20 423	<u>28 260</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423	<u>29 040</u> 20 423
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 390</u> 19 589	<u>27 413</u> 19 589	<u>29 656</u> 19 589	<u>29 656</u> 19 589	<u>29 656</u> 19 589	<u>29 656</u> 19 589	<u>28 193</u> 19 589
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 595</u> 19 791	<u>27 618</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791	<u>28 399</u> 19 791
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 805</u> 19 998	<u>27 828</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998	<u>28 608</u> 19 998
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 237</u> 20 423	<u>28 260</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423	<u>29 040</u> 20 423

					-	-	-	-	-	-
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>30 357</u> 20 279	<u>30 357</u> 20 279	<u>30 357</u> 20 279	<u>29 869</u> 20 279	<u>30 357</u> 20 279	<u>30 357</u> 20 279
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>30 583</u> 20 502	<u>30 583</u> 20 502	<u>30 583</u> 20 502	<u>30 096</u> 20 502	<u>30 583</u> 20 502	<u>30 583</u> 20 502
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>29 258</u> 19 198	<u>29 258</u> 19 198	<u>29 258</u> 19 198	<u>28 771</u> 19 198	<u>29 258</u> 19 198	<u>29 258</u> 19 198
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>29 455</u> 19 392	<u>29 455</u> 19 392	<u>29 455</u> 19 392	<u>28 968</u> 19 392	<u>29 455</u> 19 392	<u>29 455</u> 19 392
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>29 656</u> 19 589	<u>29 656</u> 19 589	<u>29 656</u> 19 589	<u>29 169</u> 19 589	<u>29 656</u> 19 589	<u>29 656</u> 19 589
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>29 862</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791	<u>29 374</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>30 285</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208	<u>29 797</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>30 503</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423	<u>30 016</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>29 656</u> 19 589	<u>29 656</u> 19 589	<u>29 656</u> 19 589	<u>29 169</u> 19 589	<u>29 656</u> 19 589	<u>29 656</u> 19 589
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>29 862</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791	<u>29 374</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>30 071</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998	<u>29 583</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>30 503</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423	<u>30 016</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423

						-	-	-	-	-	-
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 460</u> 20 643	<u>28 483</u> 20 643	<u>30 727</u> 20 643	<u>30 727</u> 20 643	<u>30 727</u> 20 643	<u>30 727</u> 20 643	<u>29 264</u> 20 643
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 595</u> 19 791	<u>27 618</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791	<u>28 399</u> 19 791
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 805</u> 19 998	<u>27 828</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998	<u>28 608</u> 19 998
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 019</u> 20 208	<u>28 042</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208	<u>28 822</u> 20 208
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 460</u> 20 643	<u>28 483</u> 20 643	<u>30 727</u> 20 643	<u>30 727</u> 20 643	<u>30 727</u> 20 643	<u>30 727</u> 20 643	<u>29 264</u> 20 643
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 688</u> 20 867	<u>28 711</u> 20 867	<u>30 955</u> 20 867	<u>30 955</u> 20 867	<u>30 955</u> 20 867	<u>30 955</u> 20 867	<u>29 491</u> 20 867
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 805</u> 19 998	<u>27 828</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998	<u>28 608</u> 19 998
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 019</u> 20 208	<u>28 042</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208	<u>28 822</u> 20 208
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 237</u> 20 423	<u>28 260</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423	<u>29 040</u> 20 423
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 688</u> 20 867	<u>28 711</u> 20 867	<u>30 955</u> 20 867	<u>30 955</u> 20 867	<u>30 955</u> 20 867	<u>30 955</u> 20 867	<u>29 491</u> 20 867
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>23 921</u> 21 096	<u>28 944</u> 21 096	<u>31 187</u> 21 096	<u>31 187</u> 21 096	<u>31 187</u> 21 096	<u>31 187</u> 21 096	<u>29 724</u> 21 096
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 664</u> 19 535	<u>27 358</u> 19 535	<u>29 601</u> 19 535	<u>29 601</u> 19 535	<u>29 601</u> 19 535	<u>29 601</u> 19 535	<u>28 138</u> 19 535

					-	-	-	-	-	-
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>30 727</u> 20 643	<u>30 727</u> 20 643	<u>30 727</u> 20 643	<u>30 239</u> 20 643	<u>30 727</u> 20 643	<u>30 727</u> 20 643
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>29 862</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791	<u>29 374</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791	<u>29 862</u> 19 791
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>30 071</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998	<u>29 583</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>30 285</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208	<u>29 797</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>30 727</u> 20 643	<u>30 727</u> 20 643	<u>30 727</u> 20 643	<u>30 239</u> 20 643	<u>30 727</u> 20 643	<u>30 727</u> 20 643
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>30 955</u> 20 867	<u>30 955</u> 20 867	<u>30 955</u> 20 867	<u>30 467</u> 20 867	<u>30 955</u> 20 867	<u>30 955</u> 20 867
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>30 071</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998	<u>29 583</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>30 285</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208	<u>29 797</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208	<u>30 285</u> 20 208
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>30 503</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423	<u>30 016</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423	<u>30 503</u> 20 423
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>30 955</u> 20 867	<u>30 955</u> 20 867	<u>30 955</u> 20 867	<u>30 467</u> 20 867	<u>30 955</u> 20 867	<u>30 955</u> 20 867
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>31 187</u> 21 096	<u>31 187</u> 21 096	<u>31 187</u> 21 096	<u>30 700</u> 21 096	<u>31 187</u> 21 096	<u>31 187</u> 21 096
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>29 601</u> 19 535	<u>29 601</u> 19 535	<u>29 601</u> 19 535	<u>29 113</u> 19 535	<u>29 601</u> 19 535	<u>29 601</u> 19 535



						-	-	-	-	-	-
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 535</u> 19 732	<u>27 558</u> 19 732	<u>29 802</u> 19 732	<u>29 802</u> 19 732	<u>29 802</u> 19 732	<u>29 802</u> 19 732	<u>28 339</u> 19 732
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 740</u> 19 934	<u>27 763</u> 19 934	<u>30 006</u> 19 934	<u>30 006</u> 19 934	<u>30 006</u> 19 934	<u>30 006</u> 19 934	<u>28 543</u> 19 934
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 949</u> 20 139	<u>27 972</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>28 752</u> 20 139
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 379</u> 20 563	<u>28 402</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563	<u>29 183</u> 20 563
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 602</u> 20 782	<u>28 625</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782	<u>29 405</u> 20 782
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 740</u> 19 934	<u>27 763</u> 19 934	<u>30 006</u> 19 934	<u>30 006</u> 19 934	<u>30 006</u> 19 934	<u>30 006</u> 19 934	<u>28 543</u> 19 934
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 949</u> 20 139	<u>27 972</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>28 752</u> 20 139
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 162</u> 20 349	<u>28 185</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349	<u>28 965</u> 20 349
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 602</u> 20 782	<u>28 625</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782	<u>29 405</u> 20 782
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 829</u> 21 005	<u>28 852</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>29 632</u> 21 005
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>22 949</u> 20 139	<u>27 972</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>28 752</u> 20 139
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>23 162</u> 20 349	<u>28 185</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349	<u>28 965</u> 20 349
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 379</u> 20 563	<u>28 402</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563	<u>29 183</u> 20 563

					-	-	-	-	-	-
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>29 802</u> 19 732	<u>29 802</u> 19 732	<u>29 802</u> 19 732	<u>29 314</u> 19 732	<u>29 802</u> 19 732	<u>29 802</u> 19 732
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>30 006</u> 19 934	<u>30 006</u> 19 934	<u>30 006</u> 19 934	<u>29 518</u> 19 934	<u>30 006</u> 19 934	<u>30 006</u> 19 934
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>29 727</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>30 646</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563	<u>30 158</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>30 868</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782	<u>30 380</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>30 006</u> 19 934	<u>30 006</u> 19 934	<u>30 006</u> 19 934	<u>29 518</u> 19 934	<u>30 006</u> 19 934	<u>30 006</u> 19 934
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>29 727</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>30 428</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349	<u>29 940</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>30 868</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782	<u>30 380</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>30 607</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>29 727</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139	<u>30 215</u> 20 139
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>30 428</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349	<u>29 940</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>30 646</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563	<u>30 158</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563

						-	-	-	-	-	-
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 829</u> 21 005	<u>28 852</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>29 632</u> 21 005
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 061</u> 21 234	<u>29 084</u> 21 234	<u>31 327</u> 21 234	<u>31 327</u> 21 234	<u>31 327</u> 21 234	<u>31 327</u> 21 234	<u>29 864</u> 21 234
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>23 162</u> 20 349	<u>28 185</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349	<u>28 965</u> 20 349
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 379</u> 20 563	<u>28 402</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563	<u>29 183</u> 20 563
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 602</u> 20 782	<u>28 625</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782	<u>29 405</u> 20 782
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>24 061</u> 21 234	<u>29 084</u> 21 234	<u>31 327</u> 21 234	<u>31 327</u> 21 234	<u>31 327</u> 21 234	<u>31 327</u> 21 234	<u>29 864</u> 21 234
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 298</u> 21 467	<u>29 321</u> 21 467	<u>31 564</u> 21 467	<u>31 564</u> 21 467	<u>31 564</u> 21 467	<u>31 564</u> 21 467	<u>30 101</u> 21 467
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 394</u> 20 253	<u>28 088</u> 20 253	<u>30 331</u> 20 253	<u>30 331</u> 20 253	<u>30 331</u> 20 253	<u>30 331</u> 20 253	<u>28 868</u> 20 253
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 272</u> 20 458	<u>28 295</u> 20 458	<u>30 539</u> 20 458	<u>30 539</u> 20 458	<u>30 539</u> 20 458	<u>30 539</u> 20 458	<u>29 076</u> 20 458
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 484</u> 20 667	<u>28 507</u> 20 667	<u>30 751</u> 20 667	<u>30 751</u> 20 667	<u>30 751</u> 20 667	<u>30 751</u> 20 667	<u>29 288</u> 20 667
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 701</u> 20 880	<u>28 724</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880	<u>29 504</u> 20 880
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>24 147</u> 21 319	<u>29 171</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>29 951</u> 21 319

					-	-	-	-	-	-
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>30 607</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005	<u>31 095</u> 21 005
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>31 327</u> 21 234	<u>31 327</u> 21 234	<u>31 327</u> 21 234	<u>30 839</u> 21 234	<u>31 327</u> 21 234	<u>31 327</u> 21 234
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>30 428</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349	<u>29 940</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349	<u>30 428</u> 20 349
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>30 646</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563	<u>30 158</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563	<u>30 646</u> 20 563
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>30 868</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782	<u>30 380</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782	<u>30 868</u> 20 782
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>31 327</u> 21 234	<u>31 327</u> 21 234	<u>31 327</u> 21 234	<u>30 839</u> 21 234	<u>31 327</u> 21 234	<u>31 327</u> 21 234
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>31 564</u> 21 467	<u>31 564</u> 21 467	<u>31 564</u> 21 467	<u>31 076</u> 21 467	<u>31 564</u> 21 467	<u>31 564</u> 21 467
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>30 331</u> 20 253	<u>30 331</u> 20 253	<u>30 331</u> 20 253	<u>29 843</u> 20 253	<u>30 331</u> 20 253	<u>30 331</u> 20 253
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>30 539</u> 20 458	<u>30 539</u> 20 458	<u>30 539</u> 20 458	<u>30 051</u> 20 458	<u>30 539</u> 20 458	<u>30 539</u> 20 458
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 751</u> 20 667	<u>30 751</u> 20 667	<u>30 751</u> 20 667	<u>30 263</u> 20 667	<u>30 751</u> 20 667	<u>30 751</u> 20 667
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>30 967</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880	<u>30 480</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 414</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>30 926</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319

						-	-	-	-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 378</u> 21 546	<u>29 401</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>30 181</u> 21 546
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 484</u> 20 667	<u>28 507</u> 20 667	<u>30 751</u> 20 667	<u>30 751</u> 20 667	<u>30 751</u> 20 667	<u>30 751</u> 20 667	<u>29 288</u> 20 667
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 701</u> 20 880	<u>28 724</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880	<u>29 504</u> 20 880
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 922</u> 21 097	<u>28 945</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>29 725</u> 21 097
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 378</u> 21 546	<u>29 401</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>30 181</u> 21 546
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 613</u> 21 778	<u>29 636</u> 21 778	<u>31 880</u> 21 778	<u>31 880</u> 21 778	<u>31 880</u> 21 778	<u>31 880</u> 21 778	<u>30 417</u> 21 778
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 701</u> 20 880	<u>28 724</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880	<u>29 504</u> 20 880
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 922</u> 21 097	<u>28 945</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>29 725</u> 21 097
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>24 147</u> 21 319	<u>29 171</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>29 951</u> 21 319
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 613</u> 21 778	<u>29 636</u> 21 778	<u>31 880</u> 21 778	<u>31 880</u> 21 778	<u>31 880</u> 21 778	<u>31 880</u> 21 778	<u>30 417</u> 21 778
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 854</u> 22 014	<u>29 877</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014	<u>30 657</u> 22 014
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 922</u> 21 097	<u>28 945</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>29 725</u> 21 097
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>24 147</u> 21 319	<u>29 171</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>29 951</u> 21 319

					-	-	-	-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 157</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 751</u> 20 667	<u>30 751</u> 20 667	<u>30 751</u> 20 667	<u>30 263</u> 20 667	<u>30 751</u> 20 667	<u>30 751</u> 20 667
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>30 967</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880	<u>30 480</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 188</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>30 701</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 157</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 880</u> 21 778	<u>31 880</u> 21 778	<u>31 880</u> 21 778	<u>31 392</u> 21 778	<u>31 880</u> 21 778	<u>31 880</u> 21 778
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>30 967</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880	<u>30 480</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880	<u>30 967</u> 20 880
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 188</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>30 701</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 414</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>30 926</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 880</u> 21 778	<u>31 880</u> 21 778	<u>31 880</u> 21 778	<u>31 392</u> 21 778	<u>31 880</u> 21 778	<u>31 880</u> 21 778
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>32 120</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014	<u>31 633</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 188</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>30 701</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 414</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>30 926</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319	<u>31 414</u> 21 319

						-	-	-	-	-	-
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 378</u> 21 546	<u>29 401</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>30 181</u> 21 546
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 854</u> 22 014	<u>29 877</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014	<u>30 657</u> 22 014
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>25 100</u> 22 256	<u>30 123</u> 22 256	<u>32 366</u> 22 256	<u>32 366</u> 22 256	<u>32 366</u> 22 256	<u>32 366</u> 22 256	<u>30 903</u> 22 256
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 854</u> 22 014	<u>29 877</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014	<u>30 657</u> 22 014
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>25 100</u> 22 256	<u>30 123</u> 22 256	<u>32 366</u> 22 256	<u>32 366</u> 22 256	<u>32 366</u> 22 256	<u>32 366</u> 22 256	<u>30 903</u> 22 256
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>25 351</u> 22 504	<u>30 374</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504	<u>31 154</u> 22 504
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>25 608</u> 22 756	<u>30 631</u> 22 756	<u>32 874</u> 22 756	<u>32 874</u> 22 756	<u>32 874</u> 22 756	<u>32 874</u> 22 756	<u>31 411</u> 22 756
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 139</u> 23 280	<u>31 162</u> 23 280	<u>33 406</u> 23 280	<u>33 406</u> 23 280	<u>33 406</u> 23 280	<u>33 406</u> 23 280	<u>31 943</u> 23 280
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>25 527</u> 22 353	<u>30 221</u> 22 353	<u>32 465</u> 22 353	<u>32 465</u> 22 353	<u>32 465</u> 22 353	<u>32 465</u> 22 353	<u>31 002</u> 22 353
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>25 428</u> 22 579	<u>30 451</u> 22 579	<u>32 694</u> 22 579	<u>32 694</u> 22 579	<u>32 694</u> 22 579	<u>32 694</u> 22 579	<u>31 231</u> 22 579
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 662</u> 22 810	<u>30 685</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810	<u>31 465</u> 22 810
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>26 145</u> 23 285	<u>31 168</u> 23 285	<u>33 411</u> 23 285	<u>33 411</u> 23 285	<u>33 411</u> 23 285	<u>33 411</u> 23 285	<u>31 948</u> 23 285

					-	-	-	-	-	-
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 157</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546	<u>31 644</u> 21 546
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>32 120</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014	<u>31 633</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 366</u> 22 256	<u>32 366</u> 22 256	<u>32 366</u> 22 256	<u>31 878</u> 22 256	<u>32 366</u> 22 256	<u>32 366</u> 22 256
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>32 120</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014	<u>31 633</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014	<u>32 120</u> 22 014
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 366</u> 22 256	<u>32 366</u> 22 256	<u>32 366</u> 22 256	<u>31 878</u> 22 256	<u>32 366</u> 22 256	<u>32 366</u> 22 256
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 130</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 874</u> 22 756	<u>32 874</u> 22 756	<u>32 874</u> 22 756	<u>32 386</u> 22 756	<u>32 874</u> 22 756	<u>32 874</u> 22 756
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 406</u> 23 280	<u>33 406</u> 23 280	<u>33 406</u> 23 280	<u>32 918</u> 23 280	<u>33 406</u> 23 280	<u>33 406</u> 23 280
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 465</u> 22 353	<u>32 465</u> 22 353	<u>32 465</u> 22 353	<u>31 977</u> 22 353	<u>32 465</u> 22 353	<u>32 465</u> 22 353
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 694</u> 22 579	<u>32 694</u> 22 579	<u>32 694</u> 22 579	<u>32 206</u> 22 579	<u>32 694</u> 22 579	<u>32 694</u> 22 579
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 928</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810	<u>32 441</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 411</u> 23 285	<u>33 411</u> 23 285	<u>33 411</u> 23 285	<u>32 923</u> 23 285	<u>33 411</u> 23 285	<u>33 411</u> 23 285



						-	-	-	-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>26 394</u> 23 530	<u>31 417</u> 23 530	<u>33 660</u> 23 530	<u>33 660</u> 23 530	<u>33 660</u> 23 530	<u>33 660</u> 23 530	<u>32 197</u> 23 530
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>25 428</u> 22 579	<u>30 451</u> 22 579	<u>32 694</u> 22 579	<u>32 694</u> 22 579	<u>32 694</u> 22 579	<u>32 694</u> 22 579	<u>31 231</u> 22 579
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 662</u> 22 810	<u>30 685</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810	<u>31 465</u> 22 810
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 901</u> 23 045	<u>30 924</u> 23 045	<u>33 167</u> 23 045	<u>33 167</u> 23 045	<u>33 167</u> 23 045	<u>33 167</u> 23 045	<u>31 704</u> 23 045
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>26 394</u> 23 530	<u>31 417</u> 23 530	<u>33 660</u> 23 530	<u>33 660</u> 23 530	<u>33 660</u> 23 530	<u>33 660</u> 23 530	<u>32 197</u> 23 530
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>26 648</u> 23 780	<u>31 671</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780	<u>32 451</u> 23 780
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 662</u> 22 810	<u>30 685</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810	<u>31 465</u> 22 810
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 901</u> 23 045	<u>30 924</u> 23 045	<u>33 167</u> 23 045	<u>33 167</u> 23 045	<u>33 167</u> 23 045	<u>33 167</u> 23 045	<u>31 704</u> 23 045
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>26 145</u> 23 285	<u>31 168</u> 23 285	<u>33 411</u> 23 285	<u>33 411</u> 23 285	<u>33 411</u> 23 285	<u>33 411</u> 23 285	<u>31 948</u> 23 285
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>26 648</u> 23 780	<u>31 671</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780	<u>32 451</u> 23 780
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 908</u> 24 036	<u>31 931</u> 24 036	<u>34 174</u> 24 036	<u>34 174</u> 24 036	<u>34 174</u> 24 036	<u>34 174</u> 24 036	<u>32 711</u> 24 036
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>26 648</u> 23 780	<u>31 671</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780	<u>32 451</u> 23 780
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 908</u> 24 036	<u>31 931</u> 24 036	<u>34 174</u> 24 036	<u>34 174</u> 24 036	<u>34 174</u> 24 036	<u>34 174</u> 24 036	<u>32 711</u> 24 036

					-	-	-	-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 660</u> 23 530	<u>33 660</u> 23 530	<u>33 660</u> 23 530	<u>33 172</u> 23 530	<u>33 660</u> 23 530	<u>33 660</u> 23 530
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 694</u> 22 579	<u>32 694</u> 22 579	<u>32 694</u> 22 579	<u>32 206</u> 22 579	<u>32 694</u> 22 579	<u>32 694</u> 22 579
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 928</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810	<u>32 441</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 167</u> 23 045	<u>33 167</u> 23 045	<u>33 167</u> 23 045	<u>32 679</u> 23 045	<u>33 167</u> 23 045	<u>33 167</u> 23 045
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 660</u> 23 530	<u>33 660</u> 23 530	<u>33 660</u> 23 530	<u>33 172</u> 23 530	<u>33 660</u> 23 530	<u>33 660</u> 23 530
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 914</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780	<u>33 427</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 928</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810	<u>32 441</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810	<u>32 928</u> 22 810
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 167</u> 23 045	<u>33 167</u> 23 045	<u>33 167</u> 23 045	<u>32 679</u> 23 045	<u>33 167</u> 23 045	<u>33 167</u> 23 045
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 411</u> 23 285	<u>33 411</u> 23 285	<u>33 411</u> 23 285	<u>32 923</u> 23 285	<u>33 411</u> 23 285	<u>33 411</u> 23 285
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 914</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780	<u>33 427</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 174</u> 24 036	<u>34 174</u> 24 036	<u>34 174</u> 24 036	<u>33 686</u> 24 036	<u>34 174</u> 24 036	<u>34 174</u> 24 036
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 914</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780	<u>33 427</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780	<u>33 914</u> 23 780
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 174</u> 24 036	<u>34 174</u> 24 036	<u>34 174</u> 24 036	<u>33 686</u> 24 036	<u>34 174</u> 24 036	<u>34 174</u> 24 036

						-	-	-	-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>27 173</u> 24 297	<u>32 196</u> 24 297	<u>34 440</u> 24 297	<u>34 440</u> 24 297	<u>34 440</u> 24 297	<u>34 440</u> 24 297	<u>32 977</u> 24 297
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>27 444</u> 24 564	<u>32 468</u> 24 564	<u>34 711</u> 24 564	<u>34 711</u> 24 564	<u>34 711</u> 24 564	<u>34 711</u> 24 564	<u>33 248</u> 24 564
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>28 005</u> 25 116	<u>33 028</u> 25 116	<u>35 272</u> 25 116	<u>35 272</u> 25 116	<u>35 272</u> 25 116	<u>35 272</u> 25 116	<u>33 809</u> 25 116
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>26 702</u> 23 509	<u>31 396</u> 23 509	<u>33 639</u> 23 509	<u>33 639</u> 23 509	<u>33 639</u> 23 509	<u>33 639</u> 23 509	<u>32 176</u> 23 509
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>26 614</u> 23 747	<u>31 637</u> 23 747	<u>33 880</u> 23 747	<u>33 880</u> 23 747	<u>33 880</u> 23 747	<u>33 880</u> 23 747	<u>32 417</u> 23 747
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>26 860</u> 23 989	<u>31 883</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989	<u>32 663</u> 23 989
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>27 368</u> 24 489	<u>32 391</u> 24 489	<u>34 634</u> 24 489	<u>34 634</u> 24 489	<u>34 634</u> 24 489	<u>34 634</u> 24 489	<u>33 171</u> 24 489
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>27 630</u> 24 746	<u>32 653</u> 24 746	<u>34 896</u> 24 746	<u>34 896</u> 24 746	<u>34 896</u> 24 746	<u>34 896</u> 24 746	<u>33 433</u> 24 746
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>26 614</u> 23 747	<u>31 637</u> 23 747	<u>33 880</u> 23 747	<u>33 880</u> 23 747	<u>33 880</u> 23 747	<u>33 880</u> 23 747	<u>32 417</u> 23 747
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>26 860</u> 23 989	<u>31 883</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989	<u>32 663</u> 23 989
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 111</u> 24 236	<u>32 134</u> 24 236	<u>34 378</u> 24 236	<u>34 378</u> 24 236	<u>34 378</u> 24 236	<u>34 378</u> 24 236	<u>32 915</u> 24 236
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>27 630</u> 24 746	<u>32 653</u> 24 746	<u>34 896</u> 24 746	<u>34 896</u> 24 746	<u>34 896</u> 24 746	<u>34 896</u> 24 746	<u>33 433</u> 24 746

					-	-	-	-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 440</u> 24 297	<u>34 440</u> 24 297	<u>34 440</u> 24 297	<u>33 952</u> 24 297	<u>34 440</u> 24 297	<u>34 440</u> 24 297
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 711</u> 24 564	<u>34 711</u> 24 564	<u>34 711</u> 24 564	<u>34 223</u> 24 564	<u>34 711</u> 24 564	<u>34 711</u> 24 564
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 272</u> 25 116	<u>35 272</u> 25 116	<u>35 272</u> 25 116	<u>34 784</u> 25 116	<u>35 272</u> 25 116	<u>35 272</u> 25 116
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>33 639</u> 23 509	<u>33 639</u> 23 509	<u>33 639</u> 23 509	<u>33 151</u> 23 509	<u>33 639</u> 23 509	<u>33 639</u> 23 509
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 747	<u>33 880</u> 23 747	<u>33 880</u> 23 747	<u>33 392</u> 23 747	<u>33 880</u> 23 747	<u>33 880</u> 23 747
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>34 126</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989	<u>33 639</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 634</u> 24 489	<u>34 634</u> 24 489	<u>34 634</u> 24 489	<u>34 146</u> 24 489	<u>34 634</u> 24 489	<u>34 634</u> 24 489
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 896</u> 24 746	<u>34 896</u> 24 746	<u>34 896</u> 24 746	<u>34 408</u> 24 746	<u>34 896</u> 24 746	<u>34 896</u> 24 746
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 747	<u>33 880</u> 23 747	<u>33 880</u> 23 747	<u>33 392</u> 23 747	<u>33 880</u> 23 747	<u>33 880</u> 23 747
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>34 126</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989	<u>33 639</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>34 378</u> 24 236	<u>34 378</u> 24 236	<u>34 378</u> 24 236	<u>33 890</u> 24 236	<u>34 378</u> 24 236	<u>34 378</u> 24 236
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 896</u> 24 746	<u>34 896</u> 24 746	<u>34 896</u> 24 746	<u>34 408</u> 24 746	<u>34 896</u> 24 746	<u>34 896</u> 24 746

						-	-	-	-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>27 897</u> 25 010	<u>32 920</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010	<u>33 700</u> 25 010
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>26 860</u> 23 989	<u>31 883</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989	<u>32 663</u> 23 989
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 111</u> 24 236	<u>32 134</u> 24 236	<u>34 378</u> 24 236	<u>34 378</u> 24 236	<u>34 378</u> 24 236	<u>34 378</u> 24 236	<u>32 915</u> 24 236
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>27 368</u> 24 489	<u>32 391</u> 24 489	<u>34 634</u> 24 489	<u>34 634</u> 24 489	<u>34 634</u> 24 489	<u>34 634</u> 24 489	<u>33 171</u> 24 489
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>27 897</u> 25 010	<u>32 920</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010	<u>33 700</u> 25 010
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 170</u> 25 279	<u>33 193</u> 25 279	<u>35 437</u> 25 279	<u>35 437</u> 25 279	<u>35 437</u> 25 279	<u>35 437</u> 25 279	<u>33 974</u> 25 279
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>27 897</u> 25 010	<u>32 920</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010	<u>33 700</u> 25 010
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 170</u> 25 279	<u>33 193</u> 25 279	<u>35 437</u> 25 279	<u>35 437</u> 25 279	<u>35 437</u> 25 279	<u>35 437</u> 25 279	<u>33 974</u> 25 279
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>28 449</u> 25 553	<u>33 473</u> 25 553	<u>35 716</u> 25 553	<u>35 716</u> 25 553	<u>35 716</u> 25 553	<u>35 716</u> 25 553	<u>34 253</u> 25 553
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>28 735</u> 25 834	<u>33 758</u> 25 834	<u>36 001</u> 25 834	<u>36 001</u> 25 834	<u>36 001</u> 25 834	<u>36 001</u> 25 834	<u>34 538</u> 25 834
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>29 325</u> 26 415	<u>34 348</u> 26 415	<u>36 591</u> 26 415	<u>36 591</u> 26 415	<u>36 591</u> 26 415	<u>36 591</u> 26 415	<u>35 128</u> 26 415
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>28 338</u> 25 120	<u>33 032</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>33 812</u> 25 120

					-	-	-	-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>35 163</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010	<u>34 676</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>34 126</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989	<u>33 639</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989	<u>34 126</u> 23 989
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>34 378</u> 24 236	<u>34 378</u> 24 236	<u>34 378</u> 24 236	<u>33 890</u> 24 236	<u>34 378</u> 24 236	<u>34 378</u> 24 236
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 634</u> 24 489	<u>34 634</u> 24 489	<u>34 634</u> 24 489	<u>34 146</u> 24 489	<u>34 634</u> 24 489	<u>34 634</u> 24 489
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>35 163</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010	<u>34 676</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>35 437</u> 25 279	<u>35 437</u> 25 279	<u>35 437</u> 25 279	<u>34 949</u> 25 279	<u>35 437</u> 25 279	<u>35 437</u> 25 279
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>35 163</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010	<u>34 676</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010	<u>35 163</u> 25 010
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>35 437</u> 25 279	<u>35 437</u> 25 279	<u>35 437</u> 25 279	<u>34 949</u> 25 279	<u>35 437</u> 25 279	<u>35 437</u> 25 279
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 716</u> 25 553	<u>35 716</u> 25 553	<u>35 716</u> 25 553	<u>35 228</u> 25 553	<u>35 716</u> 25 553	<u>35 716</u> 25 553
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>36 001</u> 25 834	<u>36 001</u> 25 834	<u>36 001</u> 25 834	<u>35 513</u> 25 834	<u>36 001</u> 25 834	<u>36 001</u> 25 834
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 591</u> 26 415	<u>36 591</u> 26 415	<u>36 591</u> 26 415	<u>36 103</u> 26 415	<u>36 591</u> 26 415	<u>36 591</u> 26 415
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>34 788</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120

						-	-	-	-	-	-
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 267</u> 25 373	<u>33 290</u> 25 373	<u>35 533</u> 25 373	<u>35 533</u> 25 373	<u>35 533</u> 25 373	<u>35 533</u> 25 373	<u>34 070</u> 25 373
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 798</u> 25 897	<u>33 821</u> 25 897	<u>36 065</u> 25 897	<u>36 065</u> 25 897	<u>36 065</u> 25 897	<u>36 065</u> 25 897	<u>34 601</u> 25 897
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 072</u> 26 166	<u>34 095</u> 26 166	<u>36 339</u> 26 166	<u>36 339</u> 26 166	<u>36 339</u> 26 166	<u>36 339</u> 26 166	<u>34 876</u> 26 166
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 267</u> 25 373	<u>33 290</u> 25 373	<u>35 533</u> 25 373	<u>35 533</u> 25 373	<u>35 533</u> 25 373	<u>35 533</u> 25 373	<u>34 070</u> 25 373
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 530</u> 25 632	<u>33 553</u> 25 632	<u>35 796</u> 25 632	<u>35 796</u> 25 632	<u>35 796</u> 25 632	<u>35 796</u> 25 632	<u>34 333</u> 25 632
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 072</u> 26 166	<u>34 095</u> 26 166	<u>36 339</u> 26 166	<u>36 339</u> 26 166	<u>36 339</u> 26 166	<u>36 339</u> 26 166	<u>34 876</u> 26 166
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 352</u> 26 442	<u>34 375</u> 26 442	<u>36 618</u> 26 442	<u>36 618</u> 26 442	<u>36 618</u> 26 442	<u>36 618</u> 26 442	<u>35 155</u> 26 442
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 352</u> 26 442	<u>34 375</u> 26 442	<u>36 618</u> 26 442	<u>36 618</u> 26 442	<u>36 618</u> 26 442	<u>36 618</u> 26 442	<u>35 155</u> 26 442
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 638</u> 26 723	<u>34 661</u> 26 723	<u>36 904</u> 26 723	<u>36 904</u> 26 723	<u>36 904</u> 26 723	<u>36 904</u> 26 723	<u>35 441</u> 26 723
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 228</u> 27 304	<u>35 251</u> 27 304	<u>37 494</u> 27 304	<u>37 494</u> 27 304	<u>37 494</u> 27 304	<u>37 494</u> 27 304	<u>36 031</u> 27 304
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 533</u> 27 604	<u>35 556</u> 27 604	<u>37 799</u> 27 604	<u>37 799</u> 27 604	<u>37 799</u> 27 604	<u>37 799</u> 27 604	<u>36 336</u> 27 604
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>28 338</u> 25 120	<u>33 032</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>33 812</u> 25 120

					-	-	-	-	-	-
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>35 533</u> 25 373	<u>35 533</u> 25 373	<u>35 533</u> 25 373	<u>35 045</u> 25 373	<u>35 533</u> 25 373	<u>35 533</u> 25 373
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 065</u> 25 897	<u>36 065</u> 25 897	<u>36 065</u> 25 897	<u>35 577</u> 25 897	<u>36 065</u> 25 897	<u>36 065</u> 25 897
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 339</u> 26 166	<u>36 339</u> 26 166	<u>36 339</u> 26 166	<u>35 851</u> 26 166	<u>36 339</u> 26 166	<u>36 339</u> 26 166
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>35 533</u> 25 373	<u>35 533</u> 25 373	<u>35 533</u> 25 373	<u>35 045</u> 25 373	<u>35 533</u> 25 373	<u>35 533</u> 25 373
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>35 796</u> 25 632	<u>35 796</u> 25 632	<u>35 796</u> 25 632	<u>35 308</u> 25 632	<u>35 796</u> 25 632	<u>35 796</u> 25 632
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 339</u> 26 166	<u>36 339</u> 26 166	<u>36 339</u> 26 166	<u>35 851</u> 26 166	<u>36 339</u> 26 166	<u>36 339</u> 26 166
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>36 618</u> 26 442	<u>36 618</u> 26 442	<u>36 618</u> 26 442	<u>36 131</u> 26 442	<u>36 618</u> 26 442	<u>36 618</u> 26 442
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>36 618</u> 26 442	<u>36 618</u> 26 442	<u>36 618</u> 26 442	<u>36 131</u> 26 442	<u>36 618</u> 26 442	<u>36 618</u> 26 442
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>36 904</u> 26 723	<u>36 904</u> 26 723	<u>36 904</u> 26 723	<u>36 417</u> 26 723	<u>36 904</u> 26 723	<u>36 904</u> 26 723
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>37 494</u> 27 304	<u>37 494</u> 27 304	<u>37 494</u> 27 304	<u>37 007</u> 27 304	<u>37 494</u> 27 304	<u>37 494</u> 27 304
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>37 799</u> 27 604	<u>37 799</u> 27 604	<u>37 799</u> 27 604	<u>37 312</u> 27 604	<u>37 799</u> 27 604	<u>37 799</u> 27 604
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>34 788</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120



						-	-	-	-	-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>31 396</u> 28 129	<u>36 090</u> 28 129	<u>38 333</u> 28 129	<u>38 333</u> 28 129	<u>38 333</u> 28 129	<u>38 333</u> 28 129	<u>36 870</u> 28 129
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 355</u> 28 414	<u>36 378</u> 28 414	<u>38 622</u> 28 414	<u>38 622</u> 28 414	<u>38 622</u> 28 414	<u>38 622</u> 28 414	<u>37 159</u> 28 414
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 951</u> 28 999	<u>36 974</u> 28 999	<u>39 217</u> 28 999	<u>39 217</u> 28 999	<u>39 217</u> 28 999	<u>39 217</u> 28 999	<u>37 754</u> 28 999
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>32 257</u> 29 301	<u>37 281</u> 29 301	<u>39 524</u> 29 301	<u>39 524</u> 29 301	<u>39 524</u> 29 301	<u>39 524</u> 29 301	<u>38 061</u> 29 301
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 355</u> 28 414	<u>36 378</u> 28 414	<u>38 622</u> 28 414	<u>38 622</u> 28 414	<u>38 622</u> 28 414	<u>38 622</u> 28 414	<u>37 159</u> 28 414
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 650</u> 28 703	<u>36 673</u> 28 703	<u>38 916</u> 28 703	<u>38 916</u> 28 703	<u>38 916</u> 28 703	<u>38 916</u> 28 703	<u>37 453</u> 28 703
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>32 257</u> 29 301	<u>37 281</u> 29 301	<u>39 524</u> 29 301	<u>39 524</u> 29 301	<u>39 524</u> 29 301	<u>39 524</u> 29 301	<u>38 061</u> 29 301
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>32 571</u> 29 610	<u>37 594</u> 29 610	<u>39 837</u> 29 610	<u>39 837</u> 29 610	<u>39 837</u> 29 610	<u>39 837</u> 29 610	<u>38 374</u> 29 610
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>32 571</u> 29 610	<u>37 594</u> 29 610	<u>39 837</u> 29 610	<u>39 837</u> 29 610	<u>39 837</u> 29 610	<u>39 837</u> 29 610	<u>38 374</u> 29 610
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 891</u> 29 925	<u>37 914</u> 29 925	<u>40 157</u> 29 925	<u>40 157</u> 29 925	<u>40 157</u> 29 925	<u>40 157</u> 29 925	<u>38 694</u> 29 925
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>33 552</u> 30 575	<u>38 575</u> 30 575	<u>40 818</u> 30 575	<u>40 818</u> 30 575	<u>40 818</u> 30 575	<u>40 818</u> 30 575	<u>39 355</u> 30 575
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 893</u> 30 911	<u>38 916</u> 30 911	<u>41 160</u> 30 911	<u>41 160</u> 30 911	<u>41 160</u> 30 911	<u>41 160</u> 30 911	<u>39 697</u> 30 911

					-	-	-	-	-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>38 333</u> 28 129	<u>38 333</u> 28 129	<u>38 333</u> 28 129	<u>37 845</u> 28 129	<u>38 333</u> 28 129	<u>38 333</u> 28 129
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>38 622</u> 28 414	<u>38 622</u> 28 414	<u>38 622</u> 28 414	<u>38 134</u> 28 414	<u>38 622</u> 28 414	<u>38 622</u> 28 414
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>39 217</u> 28 999	<u>39 217</u> 28 999	<u>39 217</u> 28 999	<u>38 729</u> 28 999	<u>39 217</u> 28 999	<u>39 217</u> 28 999
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>39 524</u> 29 301	<u>39 524</u> 29 301	<u>39 524</u> 29 301	<u>39 036</u> 29 301	<u>39 524</u> 29 301	<u>39 524</u> 29 301
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>38 622</u> 28 414	<u>38 622</u> 28 414	<u>38 622</u> 28 414	<u>38 134</u> 28 414	<u>38 622</u> 28 414	<u>38 622</u> 28 414
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>38 916</u> 28 703	<u>38 916</u> 28 703	<u>38 916</u> 28 703	<u>38 429</u> 28 703	<u>38 916</u> 28 703	<u>38 916</u> 28 703
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>39 524</u> 29 301	<u>39 524</u> 29 301	<u>39 524</u> 29 301	<u>39 036</u> 29 301	<u>39 524</u> 29 301	<u>39 524</u> 29 301
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>39 837</u> 29 610	<u>39 837</u> 29 610	<u>39 837</u> 29 610	<u>39 350</u> 29 610	<u>39 837</u> 29 610	<u>39 837</u> 29 610
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>39 837</u> 29 610	<u>39 837</u> 29 610	<u>39 837</u> 29 610	<u>39 350</u> 29 610	<u>39 837</u> 29 610	<u>39 837</u> 29 610
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>40 157</u> 29 925	<u>40 157</u> 29 925	<u>40 157</u> 29 925	<u>39 670</u> 29 925	<u>40 157</u> 29 925	<u>40 157</u> 29 925
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>40 818</u> 30 575	<u>40 818</u> 30 575	<u>40 818</u> 30 575	<u>40 331</u> 30 575	<u>40 818</u> 30 575	<u>40 818</u> 30 575
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>41 160</u> 30 911	<u>41 160</u> 30 911	<u>41 160</u> 30 911	<u>40 672</u> 30 911	<u>41 160</u> 30 911	<u>41 160</u> 30 911

						-	-	-	-	-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>33 393</u> 30 095	<u>38 087</u> 30 095	<u>40 330</u> 30 095	<u>40 330</u> 30 095	<u>40 330</u> 30 095	<u>40 330</u> 30 095	<u>38 867</u> 30 095
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>33 373</u> 30 399	<u>38 396</u> 30 399	<u>40 639</u> 30 399	<u>40 639</u> 30 399	<u>40 639</u> 30 399	<u>40 639</u> 30 399	<u>39 176</u> 30 399
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>34 009</u> 31 026	<u>39 032</u> 31 026	<u>41 276</u> 31 026	<u>41 276</u> 31 026	<u>41 276</u> 31 026	<u>41 276</u> 31 026	<u>39 813</u> 31 026
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>34 338</u> 31 349	<u>39 361</u> 31 349	<u>41 604</u> 31 349	<u>41 604</u> 31 349	<u>41 604</u> 31 349	<u>41 604</u> 31 349	<u>40 141</u> 31 349
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>33 373</u> 30 399	<u>38 396</u> 30 399	<u>40 639</u> 30 399	<u>40 639</u> 30 399	<u>40 639</u> 30 399	<u>40 639</u> 30 399	<u>39 176</u> 30 399
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>33 688</u> 30 709	<u>38 711</u> 30 709	<u>40 954</u> 30 709	<u>40 954</u> 30 709	<u>40 954</u> 30 709	<u>40 954</u> 30 709	<u>39 491</u> 30 709
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>34 338</u> 31 349	<u>39 361</u> 31 349	<u>41 604</u> 31 349	<u>41 604</u> 31 349	<u>41 604</u> 31 349	<u>41 604</u> 31 349	<u>40 141</u> 31 349
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>34 673</u> 31 679	<u>39 696</u> 31 679	<u>41 939</u> 31 679	<u>41 939</u> 31 679	<u>41 939</u> 31 679	<u>41 939</u> 31 679	<u>40 476</u> 31 679
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>34 673</u> 31 679	<u>39 696</u> 31 679	<u>41 939</u> 31 679	<u>41 939</u> 31 679	<u>41 939</u> 31 679	<u>41 939</u> 31 679	<u>40 476</u> 31 679
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>35 015</u> 32 016	<u>40 038</u> 32 016	<u>42 282</u> 32 016	<u>42 282</u> 32 016	<u>42 282</u> 32 016	<u>42 282</u> 32 016	<u>40 819</u> 32 016
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>35 722</u> 32 712	<u>40 746</u> 32 712	<u>42 989</u> 32 712	<u>42 989</u> 32 712	<u>42 989</u> 32 712	<u>42 989</u> 32 712	<u>41 526</u> 32 712
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>36 088</u> 33 071	<u>41 111</u> 33 071	<u>43 354</u> 33 071	<u>43 354</u> 33 071	<u>43 354</u> 33 071	<u>43 354</u> 33 071	<u>41 891</u> 33 071

					-	-	-	-	-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>40 330</u> 30 095	<u>40 330</u> 30 095	<u>40 330</u> 30 095	<u>39 842</u> 30 095	<u>40 330</u> 30 095	<u>40 330</u> 30 095
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>40 639</u> 30 399	<u>40 639</u> 30 399	<u>40 639</u> 30 399	<u>40 151</u> 30 399	<u>40 639</u> 30 399	<u>40 639</u> 30 399
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>41 276</u> 31 026	<u>41 276</u> 31 026	<u>41 276</u> 31 026	<u>40 788</u> 31 026	<u>41 276</u> 31 026	<u>41 276</u> 31 026
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>41 604</u> 31 349	<u>41 604</u> 31 349	<u>41 604</u> 31 349	<u>41 116</u> 31 349	<u>41 604</u> 31 349	<u>41 604</u> 31 349
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>40 639</u> 30 399	<u>40 639</u> 30 399	<u>40 639</u> 30 399	<u>40 151</u> 30 399	<u>40 639</u> 30 399	<u>40 639</u> 30 399
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>40 954</u> 30 709	<u>40 954</u> 30 709	<u>40 954</u> 30 709	<u>40 466</u> 30 709	<u>40 954</u> 30 709	<u>40 954</u> 30 709
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>41 604</u> 31 349	<u>41 604</u> 31 349	<u>41 604</u> 31 349	<u>41 116</u> 31 349	<u>41 604</u> 31 349	<u>41 604</u> 31 349
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>41 939</u> 31 679	<u>41 939</u> 31 679	<u>41 939</u> 31 679	<u>41 452</u> 31 679	<u>41 939</u> 31 679	<u>41 939</u> 31 679
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>41 939</u> 31 679	<u>41 939</u> 31 679	<u>41 939</u> 31 679	<u>41 452</u> 31 679	<u>41 939</u> 31 679	<u>41 939</u> 31 679
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>42 282</u> 32 016	<u>42 282</u> 32 016	<u>42 282</u> 32 016	<u>41 794</u> 32 016	<u>42 282</u> 32 016	<u>42 282</u> 32 016
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>42 989</u> 32 712	<u>42 989</u> 32 712	<u>42 989</u> 32 712	<u>42 501</u> 32 712	<u>42 989</u> 32 712	<u>42 989</u> 32 712
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>43 354</u> 33 071	<u>43 354</u> 33 071	<u>43 354</u> 33 071	<u>42 866</u> 33 071	<u>43 354</u> 33 071	<u>43 354</u> 33 071

						-	-	-	-	-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>35 541</u> 32 209	<u>40 235</u> 32 209	<u>42 478</u> 32 209	<u>42 478</u> 32 209	<u>42 478</u> 32 209	<u>42 478</u> 32 209	<u>41 015</u> 32 209
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>35 542</u> 32 534	<u>40 565</u> 32 534	<u>42 809</u> 32 534	<u>42 809</u> 32 534	<u>42 809</u> 32 534	<u>42 809</u> 32 534	<u>41 346</u> 32 534
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>36 224</u> 33 205	<u>41 247</u> 33 205	<u>43 490</u> 33 205	<u>43 490</u> 33 205	<u>43 490</u> 33 205	<u>43 490</u> 33 205	<u>42 027</u> 33 205
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>36 575</u> 33 551	<u>41 598</u> 33 551	<u>43 842</u> 33 551	<u>43 842</u> 33 551	<u>43 842</u> 33 551	<u>43 842</u> 33 551	<u>42 379</u> 33 551
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>35 542</u> 32 534	<u>40 565</u> 32 534	<u>42 809</u> 32 534	<u>42 809</u> 32 534	<u>42 809</u> 32 534	<u>42 809</u> 32 534	<u>41 346</u> 32 534
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>35 879</u> 32 866	<u>40 903</u> 32 866	<u>43 146</u> 32 866	<u>43 146</u> 32 866	<u>43 146</u> 32 866	<u>43 146</u> 32 866	<u>41 683</u> 32 866
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>36 575</u> 33 551	<u>41 598</u> 33 551	<u>43 842</u> 33 551	<u>43 842</u> 33 551	<u>43 842</u> 33 551	<u>43 842</u> 33 551	<u>42 379</u> 33 551
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>36 934</u> 33 904	<u>41 957</u> 33 904	<u>44 200</u> 33 904	<u>44 200</u> 33 904	<u>44 200</u> 33 904	<u>44 200</u> 33 904	<u>42 737</u> 33 904
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>36 934</u> 33 904	<u>41 957</u> 33 904	<u>44 200</u> 33 904	<u>44 200</u> 33 904	<u>44 200</u> 33 904	<u>44 200</u> 33 904	<u>42 737</u> 33 904
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>37 300</u> 34 265	<u>42 324</u> 34 265	<u>44 567</u> 34 265	<u>44 567</u> 34 265	<u>44 567</u> 34 265	<u>44 567</u> 34 265	<u>43 104</u> 34 265
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>38 057</u> 35 010	<u>43 080</u> 35 010	<u>45 324</u> 35 010	<u>45 324</u> 35 010	<u>45 324</u> 35 010	<u>45 324</u> 35 010	<u>43 861</u> 35 010
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>38 448</u> 35 395	<u>43 471</u> 35 395	<u>45 715</u> 35 395	<u>45 715</u> 35 395	<u>45 715</u> 35 395	<u>45 715</u> 35 395	<u>44 252</u> 35 395

					-	-	-	-	-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>42 478</u> 32 209	<u>42 478</u> 32 209	<u>42 478</u> 32 209	<u>41 990</u> 32 209	<u>42 478</u> 32 209	<u>42 478</u> 32 209
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>42 809</u> 32 534	<u>42 809</u> 32 534	<u>42 809</u> 32 534	<u>42 321</u> 32 534	<u>42 809</u> 32 534	<u>42 809</u> 32 534
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>43 490</u> 33 205	<u>43 490</u> 33 205	<u>43 490</u> 33 205	<u>43 002</u> 33 205	<u>43 490</u> 33 205	<u>43 490</u> 33 205
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>43 842</u> 33 551	<u>43 842</u> 33 551	<u>43 842</u> 33 551	<u>43 354</u> 33 551	<u>43 842</u> 33 551	<u>43 842</u> 33 551
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>42 809</u> 32 534	<u>42 809</u> 32 534	<u>42 809</u> 32 534	<u>42 321</u> 32 534	<u>42 809</u> 32 534	<u>42 809</u> 32 534
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>43 146</u> 32 866	<u>43 146</u> 32 866	<u>43 146</u> 32 866	<u>42 658</u> 32 866	<u>43 146</u> 32 866	<u>43 146</u> 32 866
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>43 842</u> 33 551	<u>43 842</u> 33 551	<u>43 842</u> 33 551	<u>43 354</u> 33 551	<u>43 842</u> 33 551	<u>43 842</u> 33 551
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>44 200</u> 33 904	<u>44 200</u> 33 904	<u>44 200</u> 33 904	<u>43 713</u> 33 904	<u>44 200</u> 33 904	<u>44 200</u> 33 904
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>44 200</u> 33 904	<u>44 200</u> 33 904	<u>44 200</u> 33 904	<u>43 713</u> 33 904	<u>44 200</u> 33 904	<u>44 200</u> 33 904
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>44 567</u> 34 265	<u>44 567</u> 34 265	<u>44 567</u> 34 265	<u>44 079</u> 34 265	<u>44 567</u> 34 265	<u>44 567</u> 34 265
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>45 324</u> 35 010	<u>45 324</u> 35 010	<u>45 324</u> 35 010	<u>44 836</u> 35 010	<u>45 324</u> 35 010	<u>45 324</u> 35 010
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>45 715</u> 35 395	<u>45 715</u> 35 395	<u>45 715</u> 35 395	<u>45 227</u> 35 395	<u>45 715</u> 35 395	<u>45 715</u> 35 395

						-	-	-	-	-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>36 523</u> 33 175	<u>41 216</u> 33 175	<u>43 460</u> 33 175	<u>43 460</u> 33 175	<u>43 460</u> 33 175	<u>43 460</u> 33 175	<u>41 997</u> 33 175
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>36 534</u> 33 510	<u>41 557</u> 33 510	<u>43 800</u> 33 510	<u>43 800</u> 33 510	<u>43 800</u> 33 510	<u>43 800</u> 33 510	<u>42 337</u> 33 510
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>37 236</u> 34 201	<u>42 259</u> 34 201	<u>44 502</u> 34 201	<u>44 502</u> 34 201	<u>44 502</u> 34 201	<u>44 502</u> 34 201	<u>43 039</u> 34 201
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>37 598</u> 34 558	<u>42 621</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558	<u>43 401</u> 34 558
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>36 534</u> 33 510	<u>41 557</u> 33 510	<u>43 800</u> 33 510	<u>43 800</u> 33 510	<u>43 800</u> 33 510	<u>43 800</u> 33 510	<u>42 337</u> 33 510
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>36 881</u> 33 852	<u>41 904</u> 33 852	<u>44 148</u> 33 852	<u>44 148</u> 33 852	<u>44 148</u> 33 852	<u>44 148</u> 33 852	<u>42 685</u> 33 852
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>37 598</u> 34 558	<u>42 621</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558	<u>43 401</u> 34 558
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>37 967</u> 34 921	<u>42 990</u> 34 921	<u>45 234</u> 34 921	<u>45 234</u> 34 921	<u>45 234</u> 34 921	<u>45 234</u> 34 921	<u>43 771</u> 34 921
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>37 967</u> 34 921	<u>42 990</u> 34 921	<u>45 234</u> 34 921	<u>45 234</u> 34 921	<u>45 234</u> 34 921	<u>45 234</u> 34 921	<u>43 771</u> 34 921
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>38 345</u> 35 293	<u>43 368</u> 35 293	<u>45 611</u> 35 293	<u>45 611</u> 35 293	<u>45 611</u> 35 293	<u>45 611</u> 35 293	<u>44 148</u> 35 293
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>39 124</u> 36 060	<u>44 147</u> 36 060	<u>46 391</u> 36 060	<u>46 391</u> 36 060	<u>46 391</u> 36 060	<u>46 391</u> 36 060	<u>44 928</u> 36 060
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>39 527</u> 36 456	<u>44 550</u> 36 456	<u>46 793</u> 36 456	<u>46 793</u> 36 456	<u>46 793</u> 36 456	<u>46 793</u> 36 456	<u>45 330</u> 36 456

					-	-	-	-	-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>43 460</u> 33 175	<u>43 460</u> 33 175	<u>43 460</u> 33 175	<u>42 972</u> 33 175	<u>43 460</u> 33 175	<u>43 460</u> 33 175
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>43 800</u> 33 510	<u>43 800</u> 33 510	<u>43 800</u> 33 510	<u>43 313</u> 33 510	<u>43 800</u> 33 510	<u>43 800</u> 33 510
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>44 502</u> 34 201	<u>44 502</u> 34 201	<u>44 502</u> 34 201	<u>44 015</u> 34 201	<u>44 502</u> 34 201	<u>44 502</u> 34 201
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>44 864</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558	<u>44 377</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>43 800</u> 33 510	<u>43 800</u> 33 510	<u>43 800</u> 33 510	<u>43 313</u> 33 510	<u>43 800</u> 33 510	<u>43 800</u> 33 510
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>44 148</u> 33 852	<u>44 148</u> 33 852	<u>44 148</u> 33 852	<u>43 660</u> 33 852	<u>44 148</u> 33 852	<u>44 148</u> 33 852
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>44 864</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558	<u>44 377</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558	<u>44 864</u> 34 558
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>45 234</u> 34 921	<u>45 234</u> 34 921	<u>45 234</u> 34 921	<u>44 746</u> 34 921	<u>45 234</u> 34 921	<u>45 234</u> 34 921
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>45 234</u> 34 921	<u>45 234</u> 34 921	<u>45 234</u> 34 921	<u>44 746</u> 34 921	<u>45 234</u> 34 921	<u>45 234</u> 34 921
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>45 611</u> 35 293	<u>45 611</u> 35 293	<u>45 611</u> 35 293	<u>45 124</u> 35 293	<u>45 611</u> 35 293	<u>45 611</u> 35 293
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>46 391</u> 36 060	<u>46 391</u> 36 060	<u>46 391</u> 36 060	<u>45 903</u> 36 060	<u>46 391</u> 36 060	<u>46 391</u> 36 060
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>46 793</u> 36 456	<u>46 793</u> 36 456	<u>46 793</u> 36 456	<u>46 306</u> 36 456	<u>46 793</u> 36 456	<u>46 793</u> 36 456





					-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>26 338</u> 16 323	<u>26 338</u> 16 323	<u>26 338</u> 16 323	<u>25 851</u> 16 323	<u>26 338</u> 16 323	<u>26 338</u> 16 323
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>27 168</u> 17 140	<u>27 168</u> 17 140	<u>27 168</u> 17 140	<u>26 680</u> 17 140	<u>27 168</u> 17 140	<u>27 168</u> 17 140
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 033</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>29 065</u> 19 008	<u>29 065</u> 19 008	<u>29 065</u> 19 008	<u>28 578</u> 19 008	<u>29 065</u> 19 008	<u>29 065</u> 19 008
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>29 405</u> 19 342	<u>29 405</u> 19 342	<u>29 405</u> 19 342	<u>28 917</u> 19 342	<u>29 405</u> 19 342	<u>29 405</u> 19 342
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>30 127</u> 20 053	<u>30 127</u> 20 053	<u>30 127</u> 20 053	<u>29 639</u> 20 053	<u>30 127</u> 20 053	<u>30 127</u> 20 053
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>32 240</u> 22 132	<u>32 240</u> 22 132	<u>32 240</u> 22 132	<u>31 752</u> 22 132	<u>32 240</u> 22 132	<u>32 240</u> 22 132
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>33 402</u> 23 276	<u>33 402</u> 23 276	<u>33 402</u> 23 276	<u>32 915</u> 23 276	<u>33 402</u> 23 276	<u>33 402</u> 23 276
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>35 023</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871	<u>34 535</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>35 023</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871	<u>34 535</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871	<u>35 023</u> 24 871
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>38 050</u> 27 851	<u>38 050</u> 27 851	<u>38 050</u> 27 851	<u>37 562</u> 27 851	<u>38 050</u> 27 851	<u>38 050</u> 27 851
212-102-0200	7473-2010	3								

						-	-	-	-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>19 567</u> 16 487	<u>24 261</u> 16 487	<u>26 504</u> 16 487	<u>26 504</u> 16 487	<u>26 504</u> 16 487	<u>26 504</u> 16 487	<u>25 041</u> 16 487
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>20 404</u> 17 311	<u>25 098</u> 17 311	<u>27 342</u> 17 311	<u>27 342</u> 17 311	<u>27 342</u> 17 311	<u>27 342</u> 17 311	<u>25 879</u> 17 311
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 771</u> 18 657	<u>26 465</u> 18 657	<u>28 709</u> 18 657	<u>28 709</u> 18 657	<u>28 709</u> 18 657	<u>28 709</u> 18 657	<u>27 246</u> 18 657
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>22 321</u> 19 198	<u>27 015</u> 19 198	<u>29 258</u> 19 198	<u>29 258</u> 19 198	<u>29 258</u> 19 198	<u>29 258</u> 19 198	<u>27 795</u> 19 198
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 664</u> 19 535	<u>27 358</u> 19 535	<u>29 601</u> 19 535	<u>29 601</u> 19 535	<u>29 601</u> 19 535	<u>29 601</u> 19 535	<u>28 138</u> 19 535
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 394</u> 20 253	<u>28 088</u> 20 253	<u>30 331</u> 20 253	<u>30 331</u> 20 253	<u>30 331</u> 20 253	<u>30 331</u> 20 253	<u>28 868</u> 20 253
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>25 527</u> 22 353	<u>30 221</u> 22 353	<u>32 465</u> 22 353	<u>32 465</u> 22 353	<u>32 465</u> 22 353	<u>32 465</u> 22 353	<u>31 002</u> 22 353
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>26 702</u> 23 509	<u>31 396</u> 23 509	<u>33 639</u> 23 509	<u>33 639</u> 23 509	<u>33 639</u> 23 509	<u>33 639</u> 23 509	<u>32 176</u> 23 509
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>28 338</u> 25 120	<u>33 032</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>33 812</u> 25 120
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>28 338</u> 25 120	<u>33 032</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>33 812</u> 25 120
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>31 396</u> 28 129	<u>36 090</u> 28 129	<u>38 333</u> 28 129	<u>38 333</u> 28 129	<u>38 333</u> 28 129	<u>38 333</u> 28 129	<u>36 870</u> 28 129

**212-103.**

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>26 504</u> 16 487	<u>26 504</u> 16 487	<u>26 504</u> 16 487	<u>26 016</u> 16 487	<u>26 504</u> 16 487	<u>26 504</u> 16 487
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>27 342</u> 17 311	<u>27 342</u> 17 311	<u>27 342</u> 17 311	<u>26 854</u> 17 311	<u>27 342</u> 17 311	<u>27 342</u> 17 311
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>28 709</u> 18 657	<u>28 709</u> 18 657	<u>28 709</u> 18 657	<u>28 221</u> 18 657	<u>28 709</u> 18 657	<u>28 709</u> 18 657
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>29 258</u> 19 198	<u>29 258</u> 19 198	<u>29 258</u> 19 198	<u>28 771</u> 19 198	<u>29 258</u> 19 198	<u>29 258</u> 19 198
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>29 601</u> 19 535	<u>29 601</u> 19 535	<u>29 601</u> 19 535	<u>29 113</u> 19 535	<u>29 601</u> 19 535	<u>29 601</u> 19 535
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>30 331</u> 20 253	<u>30 331</u> 20 253	<u>30 331</u> 20 253	<u>29 843</u> 20 253	<u>30 331</u> 20 253	<u>30 331</u> 20 253
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>32 465</u> 22 353	<u>32 465</u> 22 353	<u>32 465</u> 22 353	<u>31 977</u> 22 353	<u>32 465</u> 22 353	<u>32 465</u> 22 353
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>33 639</u> 23 509	<u>33 639</u> 23 509	<u>33 639</u> 23 509	<u>33 151</u> 23 509	<u>33 639</u> 23 509	<u>33 639</u> 23 509
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>34 788</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>34 788</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>38 333</u> 28 129	<u>38 333</u> 28 129	<u>38 333</u> 28 129	<u>37 845</u> 28 129	<u>38 333</u> 28 129	<u>38 333</u> 28 129

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					,	.	-	-	-	-	-
212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

**212-2.**  
**212-201.**

					,	
						.
212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 887</u> 35 890	
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 654</u> 36 861	
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 637</u> 37 833	

**212-202.**

					,	
						.
212-202-0100	51263-2008	3				
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 919</u> 24 449	

8.04-08-2022

				,	-	-	-	-	-	-
212-103-0100										
212-103-0101			2	1	$\frac{694}{678}$	$\frac{694}{678}$	$\frac{694}{678}$	$\frac{678}{678}$	$\frac{694}{678}$	$\frac{694}{678}$

212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 941</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 996</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 393</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 850</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 384</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 985</u> 32 143

**212-3.**  
**212-301.**

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 930</u> 48 184

**212-4.**

**212-401.**

						-	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>25 576</u> 22 335	<u>27 520</u> 22 335	<u>31 633</u> 22 335	<u>31 633</u> 22 335	<u>31 633</u> 22 335	<u>31 633</u> 22 335	<u>30 292</u> 22 335
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>26 710</u> 23 452	<u>28 655</u> 23 452	<u>32 768</u> 23 452	<u>32 768</u> 23 452	<u>32 768</u> 23 452	<u>32 768</u> 23 452	<u>31 426</u> 23 452
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>27 902</u> 24 624	<u>29 846</u> 24 624	<u>33 959</u> 24 624	<u>33 959</u> 24 624	<u>33 959</u> 24 624	<u>33 959</u> 24 624	<u>32 618</u> 24 624
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>28 893</u> 25 600	<u>30 838</u> 25 600	<u>34 950</u> 25 600	<u>34 950</u> 25 600	<u>34 950</u> 25 600	<u>34 950</u> 25 600	<u>33 609</u> 25 600
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 061</u> 25 640	<u>31 000</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640	<u>35 120</u> 25 640	<u>35 369</u> 25 640	<u>33 783</u> 25 640
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>31 254</u> 27 924	<u>33 199</u> 27 924	<u>37 312</u> 27 924	<u>37 312</u> 27 924	<u>37 312</u> 27 924	<u>37 312</u> 27 924	<u>35 971</u> 27 924
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>32 122</u> 28 779	<u>34 067</u> 28 779	<u>38 180</u> 28 779	<u>38 180</u> 28 779	<u>38 180</u> 28 779	<u>38 180</u> 28 779	<u>36 839</u> 28 779
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>33 933</u> 30 561	<u>35 878</u> 30 561	<u>39 990</u> 30 561	<u>39 990</u> 30 561	<u>39 990</u> 30 561	<u>39 990</u> 30 561	<u>38 649</u> 30 561
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>34 865</u> 31 478	<u>36 809</u> 31 478	<u>40 922</u> 31 478	<u>40 922</u> 31 478	<u>40 922</u> 31 478	<u>40 922</u> 31 478	<u>39 581</u> 31 478
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>35 824</u> 32 422	<u>37 769</u> 32 422	<u>41 881</u> 32 422	<u>41 881</u> 32 422	<u>41 881</u> 32 422	<u>41 881</u> 32 422	<u>40 540</u> 32 422
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>26 440</u> 23 186	<u>29 171</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>33 291</u> 23 847	<u>33 540</u> 23 847	<u>31 954</u> 23 847



					-	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>31 633</u> 22 335	<u>31 633</u> 22 335	<u>31 633</u> 22 335	<u>31 186</u> 22 335	<u>31 633</u> 22 335	<u>31 633</u> 22 335
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>32 768</u> 23 452	<u>32 768</u> 23 452	<u>32 768</u> 23 452	<u>32 321</u> 23 452	<u>32 768</u> 23 452	<u>32 768</u> 23 452
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>33 959</u> 24 624	<u>33 959</u> 24 624	<u>33 959</u> 24 624	<u>33 512</u> 24 624	<u>33 959</u> 24 624	<u>33 959</u> 24 624
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>34 950</u> 25 600	<u>34 950</u> 25 600	<u>34 950</u> 25 600	<u>34 503</u> 25 600	<u>34 950</u> 25 600	<u>34 950</u> 25 600
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>34 788</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640	<u>38 607</u> 25 640	<u>34 680</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>37 312</u> 27 924	<u>37 312</u> 27 924	<u>37 312</u> 27 924	<u>36 865</u> 27 924	<u>37 312</u> 27 924	<u>37 312</u> 27 924
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>38 180</u> 28 779	<u>38 180</u> 28 779	<u>38 180</u> 28 779	<u>37 733</u> 28 779	<u>38 180</u> 28 779	<u>38 180</u> 28 779
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>39 990</u> 30 561	<u>39 990</u> 30 561	<u>39 990</u> 30 561	<u>39 543</u> 30 561	<u>39 990</u> 30 561	<u>39 990</u> 30 561
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>40 922</u> 31 478	<u>40 922</u> 31 478	<u>40 922</u> 31 478	<u>40 475</u> 31 478	<u>40 922</u> 31 478	<u>40 922</u> 31 478
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>41 881</u> 32 422	<u>41 881</u> 32 422	<u>41 881</u> 32 422	<u>41 434</u> 32 422	<u>41 881</u> 32 422	<u>41 881</u> 32 422
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>32 959</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>36 778</u> 23 847	<u>32 851</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847

						-	-	-	-	-	-
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>27 618</u> 24 345	<u>33 085</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>37 205</u> 27 685	<u>37 455</u> 27 685	<u>35 868</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>28 855</u> 25 562	<u>33 923</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>38 043</u> 28 506	<u>38 292</u> 28 506	<u>36 706</u> 28 506
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>30 153</u> 26 840	<u>35 320</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>39 440</u> 29 875	<u>39 689</u> 29 875	<u>38 103</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>31 234</u> 27 904	<u>36 162</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>40 282</u> 30 701	<u>40 531</u> 30 701	<u>38 945</u> 30 701
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>33 808</u> 30 437						
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>34 754</u> 31 369						
212-401-0300	28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>19 594</u> 16 447	<u>21 623</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>25 743</u> 16 447	<u>25 992</u> 16 447	<u>24 406</u> 16 447

**212-402.**

						-	-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 307</u> 23 781	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889	<u>26 293</u> 21 889
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 325</u> 22 814	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999	<u>25 385</u> 20 999



						-	-	-	-	-	-
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>24 589</u> 21 106	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427	<u>23 782</u> 19 427
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 474</u> 21 977	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 474</u> 21 977	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228	<u>24 599</u> 20 228
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>24 458</u> 20 977	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308	<u>23 660</u> 19 308
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 422</u> 23 555	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681	<u>25 255</u> 21 681
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>39 879</u> 36 413	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516	<u>37 822</u> 33 516
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>36 539</u> 33 513	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847	<u>34 604</u> 30 847
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	, 0,7 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

[illegible]

						-	-	-	-	-	-
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

**212-5.**  
**212-501.**

						-	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>21 458</u> 20 340	<u>21 708</u> 20 340	<u>22 596</u> 20 340	<u>22 270</u> 19 934	<u>22 270</u> 19 934	<u>22 596</u> 20 340	<u>22 249</u> 20 340
212-501-0102	, II		1	1000	<u>21 458</u> 20 340	<u>21 708</u> 20 340	<u>22 596</u> 20 340	<u>22 270</u> 19 934	<u>22 270</u> 19 934	<u>22 596</u> 20 340	<u>22 249</u> 20 340
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 999</u> 19 888	<u>21 249</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888	<u>22 040</u> 19 708	<u>22 040</u> 19 708	<u>22 137</u> 19 888	<u>21 790</u> 19 888
212-501-0104	, II		1	1000	<u>20 999</u> 19 888	<u>21 249</u> 19 888	<u>22 137</u> 19 888	<u>22 040</u> 19 708	<u>22 040</u> 19 708	<u>22 137</u> 19 888	<u>21 790</u> 19 888
212-501-0200	1225-2019										



						-	-	-	-	-	-
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 510</u> 25 313	<u>26 760</u> 25 313	<u>27 648</u> 25 313	<u>25 820</u> 23 414	<u>25 820</u> 23 414	<u>27 648</u> 25 313	<u>27 300</u> 25 313
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 510</u> 25 313	<u>26 760</u> 25 313	<u>27 648</u> 25 313	<u>25 820</u> 23 414	<u>25 820</u> 23 414	<u>27 648</u> 25 313	<u>27 300</u> 25 313
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 969</u> 25 765	<u>27 219</u> 25 765	<u>28 107</u> 25 765	<u>26 051</u> 23 640	<u>26 051</u> 23 640	<u>28 107</u> 25 765	<u>27 760</u> 25 765
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 969</u> 25 765	<u>27 219</u> 25 765	<u>28 107</u> 25 765	<u>26 051</u> 23 640	<u>26 051</u> 23 640	<u>28 107</u> 25 765	<u>27 760</u> 25 765
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 883</u> 26 025	<u>27 484</u> 26 025	<u>28 372</u> 26 025	<u>26 294</u> 23 879	<u>26 294</u> 23 879	<u>28 372</u> 26 025	<u>28 024</u> 26 025
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 883</u> 26 025	<u>27 484</u> 26 025	<u>28 372</u> 26 025	<u>26 294</u> 23 879	<u>26 294</u> 23 879	<u>28 372</u> 26 025	<u>28 024</u> 26 025
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>21 622</u> 20 646	<u>22 712</u> 20 396	<u>24 446</u> 20 396	<u>24 446</u> 20 396	<u>22 642</u> 20 396	<u>23 041</u> 20 396	<u>22 573</u> 20 396
212-501-0302	, II		1	1000	<u>20 813</u> 19 853	<u>21 913</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613	<u>21 844</u> 19 613	<u>22 242</u> 19 613	<u>21 774</u> 19 613
212-501-0304	, II		1	1000	<u>17 547</u> 16 651	<u>18 686</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450	<u>18 617</u> 16 450	<u>19 016</u> 16 450	<u>18 547</u> 16 450
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>19 871</u> 19 123	<u>20 472</u> 19 123	<u>21 360</u> 19 123	<u>21 267</u> 18 950	<u>21 267</u> 18 950	<u>21 360</u> 19 123	<u>21 012</u> 19 123
212-501-0402	II		1	1000	<u>19 686</u> 18 941	<u>20 287</u> 18 941	<u>21 175</u> 18 941	<u>21 083</u> 18 769	<u>21 083</u> 18 769	<u>21 175</u> 18 941	<u>20 827</u> 18 941



					-	-	-	-	-	-
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 820</u> 23 414	<u>27 648</u> 25 313	<u>25 820</u> 23 414	<u>25 772</u> 23 414	<u>25 820</u> 23 414	<u>25 820</u> 23 414
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 820</u> 23 414	<u>27 648</u> 25 313	<u>25 820</u> 23 414	<u>25 772</u> 23 414	<u>25 820</u> 23 414	<u>25 820</u> 23 414
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 051</u> 23 640	<u>28 107</u> 25 765	<u>26 051</u> 23 640	<u>26 002</u> 23 640	<u>26 051</u> 23 640	<u>26 051</u> 23 640
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 051</u> 23 640	<u>28 107</u> 25 765	<u>26 051</u> 23 640	<u>26 002</u> 23 640	<u>26 051</u> 23 640	<u>26 051</u> 23 640
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 294</u> 23 879	<u>28 372</u> 26 025	<u>26 294</u> 23 879	<u>26 236</u> 23 879	<u>26 294</u> 23 879	<u>26 294</u> 23 879
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 294</u> 23 879	<u>28 372</u> 26 025	<u>26 294</u> 23 879	<u>26 236</u> 23 879	<u>26 294</u> 23 879	<u>26 294</u> 23 879
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>22 902</u> 20 396	<u>24 446</u> 20 396	<u>24 394</u> 20 396	<u>22 297</u> 20 396	<u>24 446</u> 20 396	<u>24 446</u> 20 396
212-501-0302	, II		1	1000	<u>22 104</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613	<u>23 595</u> 19 613	<u>21 498</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613	<u>23 647</u> 19 613
212-501-0304	, II		1	1000	<u>18 877</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450	<u>20 368</u> 16 450	<u>18 271</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450	<u>20 420</u> 16 450
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 267</u> 18 950	<u>21 360</u> 19 123	<u>21 267</u> 18 950	<u>21 208</u> 18 950	<u>21 267</u> 18 950	<u>21 267</u> 18 950
212-501-0402	II		1	1000	<u>21 083</u> 18 769	<u>21 175</u> 18 941	<u>21 083</u> 18 769	<u>21 024</u> 18 769	<u>21 083</u> 18 769	<u>21 083</u> 18 769

					,	.	-	-	-	-	-	-
212-501-0500	1225-2019											
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 123</u> 24 078	<u>26 171</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787	<u>26 101</u> 23 787	<u>26 500</u> 23 787	<u>26 032</u> 23 787	
212-501-0600	1225-2019											
212-501-0601	I		1	1000	<u>19 860</u> 18 919	<u>20 972</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691	<u>20 903</u> 18 691	<u>21 301</u> 18 691	<u>20 833</u> 18 691	

**212-502.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019											
212-502-0101	, I		1	1000	<u>22 658</u> 21 606	<u>23 530</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 831</u> 21 606	
212-502-0102	, II		1	1000	<u>22 658</u> 21 606	<u>23 530</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 831</u> 21 606	

**212-503.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 361</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787	<u>27 852</u> 23 787	<u>25 755</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787	<u>27 905</u> 23 787
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	I		1	1000	<u>21 163</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691	<u>22 654</u> 18 691	<u>20 557</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691	<u>22 706</u> 18 691

					-	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606
212-502-0102	, II		1	1000	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606	<u>23 976</u> 21 606

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 477</u> 31 186	<u>32 727</u> 31 186	<u>33 615</u> 31 186	<u>31 080</u> 28 570	<u>31 080</u> 28 570	<u>33 615</u> 31 186	<u>33 268</u> 31 186
212-503-0102	-15		1	1000	<u>30 404</u> 29 146	<u>30 654</u> 29 146	<u>31 542</u> 29 146	<u>29 173</u> 26 701	<u>29 173</u> 26 701	<u>31 542</u> 29 146	<u>31 195</u> 29 146
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 265</u> 28 025	<u>29 515</u> 28 025	<u>30 403</u> 28 025	<u>28 126</u> 25 674	<u>28 126</u> 25 674	<u>30 403</u> 28 025	<u>30 056</u> 28 025

**212-504.**

						-	-	-	-	-	-
212-504-0100											
212-504-0103	( ) - 1223-2019		1	1	<u>2 928</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893
212-504-0104	, - 1223-2019		1	1	<u>4 125</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075
212-504-0105	- 1223-2019 ,		1	1	<u>1 648</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627
212-504-0106	- 1223-2019 ,		1	1	<u>2 562</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531
212-504-0200											
212-504-0201	, -19		1	1000	<u>9 938</u> 9 040						

**212-6.**

,

					-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>31 080</u> 28 570	<u>33 615</u> 31 186	<u>31 080</u> 28 570	<u>31 031</u> 28 570	<u>31 080</u> 28 570	<u>31 080</u> 28 570
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 173</u> 26 701	<u>31 542</u> 29 146	<u>29 173</u> 26 701	<u>29 125</u> 26 701	<u>29 173</u> 26 701	<u>29 173</u> 26 701
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 126</u> 25 674	<u>30 403</u> 28 025	<u>28 126</u> 25 674	<u>28 077</u> 25 674	<u>28 126</u> 25 674	<u>28 126</u> 25 674

					-	-	-	-	-	-
212-504-0100										
212-504-0103	( ) - 1223-2019		1	1	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893
212-504-0104	, - 1223-2019		1	1	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075
212-504-0105	- 1223-2019 ,		1	1	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627
212-504-0106	- 1223-2019 ,		1	1	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531
212-504-0200										
212-504-0201	, -19		1	1000						

**212-601.**

-

						-	-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -										
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	$\frac{48}{46}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	$\frac{19\,605}{17\,294}$						

**213.****213-1.****213-101.**

						-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{62\,361}{56\,250}$						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{62\,361}{56\,250}$						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{62\,361}{56\,250}$						
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	$\frac{65\,124}{58\,929}$						

					-	-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -									
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-									
212-601-0301	-	3		1550						

					-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750						
213-101-0104	175	1000 .	1	3750						

						-	-	-	-	-	-
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>43 939</u> 34 602						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>61 707</u> 56 250	<u>62 979</u> 56 250	<u>67 211</u> 56 250	<u>67 211</u> 56 250	<u>67 211</u> 56 250	<u>67 211</u> 56 250	<u>65 831</u> 56 250
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>53 743</u> 44 214						
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>89 331</u> 83 036	<u>90 603</u> 83 036	<u>94 835</u> 83 036	<u>94 835</u> 83 036	<u>94 835</u> 83 036	<u>94 835</u> 83 036	<u>93 455</u> 83 036
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>92 094</u> 85 714	<u>93 365</u> 85 714	<u>97 597</u> 85 714	<u>97 597</u> 85 714	<u>97 597</u> 85 714	<u>97 597</u> 85 714	<u>96 217</u> 85 714
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>100 381</u> 93 750	<u>101 652</u> 93 750	<u>105 884</u> 93 750	<u>105 884</u> 93 750	<u>105 884</u> 93 750	<u>105 884</u> 93 750	<u>104 504</u> 93 750
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>103 143</u> 96 429	<u>104 415</u> 96 429	<u>108 647</u> 96 429	<u>108 647</u> 96 429	<u>108 647</u> 96 429	<u>108 647</u> 96 429	<u>107 267</u> 96 429
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>104 985</u> 98 214	<u>106 256</u> 98 214	<u>110 488</u> 98 214	<u>110 488</u> 98 214	<u>110 488</u> 98 214	<u>110 488</u> 98 214	<u>109 108</u> 98 214
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>86 127</u> 75 963				<u>79 906</u> 73 923		
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .									



					-	-	-	-	-	-
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700						
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>67 211</u> 56 250	<u>67 211</u> 56 250	<u>67 211</u> 56 250	<u>66 751</u> 56 250	<u>67 211</u> 56 250	<u>67 211</u> 56 250
213-101-0303	150	1000 .	2	2700						
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>94 835</u> 83 036	<u>94 835</u> 83 036	<u>94 835</u> 83 036	<u>94 375</u> 83 036	<u>94 835</u> 83 036	<u>94 835</u> 83 036
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>97 597</u> 85 714	<u>97 597</u> 85 714	<u>97 597</u> 85 714	<u>97 137</u> 85 714	<u>97 597</u> 85 714	<u>97 597</u> 85 714
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>105 884</u> 93 750	<u>105 884</u> 93 750	<u>105 884</u> 93 750	<u>105 424</u> 93 750	<u>105 884</u> 93 750	<u>105 884</u> 93 750
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>108 647</u> 96 429	<u>108 647</u> 96 429	<u>108 647</u> 96 429	<u>108 187</u> 96 429	<u>108 647</u> 96 429	<u>108 647</u> 96 429
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>110 488</u> 98 214	<u>110 488</u> 98 214	<u>110 488</u> 98 214	<u>110 028</u> 98 214	<u>110 488</u> 98 214	<u>110 488</u> 98 214
213-101-0406	250	1000 .	2	2700				<u>78 817</u> 73 353		
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								

					,	-	-	-	-	-	-
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>61 545</u> 48 369						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>68 947</u> 55 625						
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>93 265</u> 79 466						
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>101 370</u> 87 412						
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>107 611</u> 93 531						
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>56 908</u> 46 564						
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>95 185</u> 88 393	<u>96 569</u> 88 393	<u>101 177</u> 88 393	<u>101 177</u> 88 393	<u>101 177</u> 88 393	<u>101 177</u> 88 393	<u>99 675</u> 88 393
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>85 126</u> 74 229						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>95 247</u> 84 151						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>101 255</u> 90 041						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>142 146</u> 133 929	<u>143 530</u> 133 929	<u>148 138</u> 133 929	<u>148 138</u> 133 929	<u>148 138</u> 133 929	<u>148 138</u> 133 929	<u>146 636</u> 133 929

					-	-	-	-	-	-
213-101-0501	100	1000 .	1	4500						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500						
213-101-0503	150	1000 .	1	4500						
213-101-0504	175	1000 .	1	4500						
213-101-0505	200	1000 .	1	4500						
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940						
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>101 177</u> 88 393	<u>101 177</u> 88 393	<u>101 177</u> 88 393	<u>100 676</u> 88 393	<u>101 177</u> 88 393	<u>101 177</u> 88 393
213-101-0603	150	1000 .	2	2940						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>148 138</u> 133 929	<u>148 138</u> 133 929	<u>148 138</u> 133 929	<u>147 637</u> 133 929	<u>148 138</u> 133 929	<u>148 138</u> 133 929

						-	-	-	-	-	-
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>149 512</u> 141 071	<u>150 897</u> 141 071	<u>155 505</u> 141 071	<u>155 505</u> 141 071	<u>155 505</u> 141 071	<u>155 505</u> 141 071	<u>154 002</u> 141 071
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>159 641</u> 150 893	<u>161 025</u> 150 893	<u>165 634</u> 150 893	<u>165 634</u> 150 893	<u>165 634</u> 150 893	<u>165 634</u> 150 893	<u>164 131</u> 150 893
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>164 245</u> 155 357	<u>165 629</u> 155 357	<u>170 238</u> 155 357	<u>170 238</u> 155 357	<u>170 238</u> 155 357	<u>170 238</u> 155 357	<u>168 735</u> 155 357
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>168 849</u> 159 821	<u>170 233</u> 159 821	<u>174 842</u> 159 821	<u>174 842</u> 159 821	<u>174 842</u> 159 821	<u>174 842</u> 159 821	<u>173 339</u> 159 821

**213-102.**

						-	-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>76 293</u> 70 089	<u>79 629</u> 70 089	<u>90 846</u> 70 089	<u>86 144</u> 70 089	<u>86 144</u> 70 089	<u>86 144</u> 70 089	<u>83 649</u> 70 089
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>78 134</u> 71 875	<u>81 471</u> 71 875	<u>92 688</u> 71 875	<u>87 985</u> 71 875	<u>87 985</u> 71 875	<u>87 985</u> 71 875	<u>85 490</u> 71 875
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>79 055</u> 72 768	<u>82 392</u> 72 768	<u>93 609</u> 72 768	<u>88 906</u> 72 768	<u>88 906</u> 72 768	<u>88 906</u> 72 768	<u>86 411</u> 72 768
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>81 307</u> 74 951	<u>84 643</u> 74 951	<u>95 860</u> 74 951	<u>91 158</u> 74 951	<u>91 158</u> 74 951	<u>91 158</u> 74 951	<u>88 663</u> 74 951
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .									

					-	-	-	-	-	-
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>155 505</u> 141 071	<u>155 505</u> 141 071	<u>155 505</u> 141 071	<u>155 004</u> 141 071	<u>155 505</u> 141 071	<u>155 505</u> 141 071
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>165 634</u> 150 893	<u>165 634</u> 150 893	<u>165 634</u> 150 893	<u>165 133</u> 150 893	<u>165 634</u> 150 893	<u>165 634</u> 150 893
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>170 238</u> 155 357	<u>170 238</u> 155 357	<u>170 238</u> 155 357	<u>169 737</u> 155 357	<u>170 238</u> 155 357	<u>170 238</u> 155 357
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>174 842</u> 159 821	<u>174 842</u> 159 821	<u>174 842</u> 159 821	<u>174 341</u> 159 821	<u>174 842</u> 159 821	<u>174 842</u> 159 821

					-	-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>86 144</u> 70 089	<u>86 144</u> 70 089	<u>86 144</u> 70 089	<u>85 589</u> 70 089	<u>90 846</u> 70 089	<u>97 034</u> 70 089
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>87 985</u> 71 875	<u>87 985</u> 71 875	<u>87 985</u> 71 875	<u>87 431</u> 71 875	<u>92 688</u> 71 875	<u>98 876</u> 71 875
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>88 906</u> 72 768	<u>88 906</u> 72 768	<u>88 906</u> 72 768	<u>88 352</u> 72 768	<u>93 609</u> 72 768	<u>99 797</u> 72 768
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>91 158</u> 74 951	<u>91 158</u> 74 951	<u>91 158</u> 74 951	<u>90 603</u> 74 951	<u>95 860</u> 74 951	<u>102 048</u> 74 951
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .								

						-	-	-	-	-	-
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>97 736</u> 90 882						
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>100 548</u> 93 608						
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>103 444</u> 96 417						
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	<u>106 427</u> 99 309						
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>109 500</u> 102 288						
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>112 665</u> 105 357	<u>116 001</u> 105 357	<u>127 218</u> 105 357	<u>122 515</u> 105 357	<u>122 515</u> 105 357	<u>122 515</u> 105 357	<u>120 021</u> 105 357
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	<u>115 924</u> 108 518						
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	<u>119 282</u> 111 773						

**213-104.**

, , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 389</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>248 152</u> 244 085

					-	-	-	-	-	-
213-102-0301	125	1000 .	1	4800						
213-102-0302	150	1000 .	1	4800						
213-102-0303	175	1000 .	1	4800						
213-102-0304	200	1000 .	1	4800						
213-102-0305	125	1000 .	1	4800						
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>122 515</u> 105 357	<u>122 515</u> 105 357	<u>122 515</u> 105 357	<u>121 961</u> 105 357	<u>127 218</u> 105 357	<u>133 406</u> 105 357
213-102-0307	175	1000 .	1	4800						
213-102-0308	200	1000 .	1	4800						

					,	.
213-104-0202			1	1000	<u>239 004</u> 235 045	
213-104-0300	2694-78	3				
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725	
213-104-0400	2694-78	3				
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>280 173</u> 275 725	

**213-3.** , ,  
**213-301.**

					,	.	-	-	-	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3									
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>26 469</u> 24 951	<u>26 819</u> 24 951	<u>30 884</u> 24 951	<u>30 884</u> 24 951	<u>27 895</u> 24 951	<u>27 963</u> 24 951	<u>27 606</u> 24 951
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>26 724</u> 24 951	<u>27 162</u> 24 951	<u>32 243</u> 24 951	<u>32 243</u> 24 951	<u>28 507</u> 24 951	<u>28 592</u> 24 951	<u>28 145</u> 24 951
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>26 579</u> 24 951	<u>26 967</u> 24 951	<u>31 472</u> 24 951	<u>31 472</u> 24 951	<u>28 160</u> 24 951	<u>28 235</u> 24 951	<u>27 839</u> 24 951
213-301-0200	( ) 21520-89	3									



					-	-	-	-	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>27 805</u> 24 951	<u>30 884</u> 24 951	<u>29 933</u> 24 951	<u>27 859</u> 24 951	<u>30 884</u> 24 951	<u>30 884</u> 24 951
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>28 394</u> 24 951	<u>32 243</u> 24 951	<u>31 054</u> 24 951	<u>28 462</u> 24 951	<u>32 243</u> 24 951	<u>32 243</u> 24 951
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>28 059</u> 24 951	<u>31 472</u> 24 951	<u>30 418</u> 24 951	<u>28 120</u> 24 951	<u>31 472</u> 24 951	<u>31 472</u> 24 951
213-301-0200	( ) 21520-89	3								

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>20 446</u> 19 248							
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>20 581</u> 19 248							
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>20 413</u> 19 248							
213-301-0300	( )	3										
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>19 767</u> 18 552							
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>19 817</u> 18 552							

**213-302.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.										
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>430</u> 393	<u>390</u> 350	<u>486</u> 350	<u>486</u> 350	<u>415</u> 350	<u>417</u> 350	<u>408</u> 350	
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>443</u> 415	<u>371</u> 344	<u>431</u> 344	<u>431</u> 344	<u>386</u> 344	<u>387</u> 344	<u>382</u> 344	

				,	-	-	-	-	-	-
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800						
213-301-0300	( )	3								
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660						

				,	-	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.								
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	$\frac{413}{350}$	$\frac{486}{350}$	$\frac{463}{350}$	$\frac{414}{350}$	$\frac{486}{350}$	$\frac{486}{350}$
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	$\frac{385}{344}$	$\frac{431}{344}$	$\frac{417}{344}$	$\frac{386}{344}$	$\frac{431}{344}$	$\frac{431}{344}$

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>568</u> 527	<u>498</u> 457	<u>594</u> 457	<u>594</u> 457	<u>524</u> 457	<u>525</u> 457	<u>517</u> 457	

**213-304.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.										
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>279</u> 246	<u>267</u> 196	<u>267</u> 196	<u>267</u> 196	<u>267</u> 196	<u>267</u> 196	<u>258</u> 196	
213-304-0102	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>413</u> 375	<u>382</u> 308	<u>382</u> 308	<u>382</u> 308	<u>382</u> 308	<u>382</u> 308	<u>373</u> 308	
213-304-0103	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>201</u> 183	<u>196</u> 161	<u>196</u> 161	<u>196</u> 161	<u>196</u> 161	<u>196</u> 161	<u>192</u> 161	
213-304-0104	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>257</u> 240	<u>261</u> 240	<u>309</u> 240	<u>309</u> 240	<u>274</u> 240	<u>274</u> 240	<u>270</u> 240	
213-304-0105	, 390 190 188 ,	.	2	31	<u>332</u> 281	<u>328</u> 267	<u>496</u> 267	<u>496</u> 267	<u>373</u> 267	<u>376</u> 267	<u>361</u> 267	

**213-305.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	.										

				,	-	-	-	-	-	-
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>521</u> 457	<u>594</u> 457	<u>572</u> 457	<u>523</u> 457	<u>594</u> 457	<u>594</u> 457

				,	-	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>267</u> 196	<u>267</u> 196	<u>267</u> 196	<u>264</u> 196	<u>267</u> 196	<u>267</u> 196
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>382</u> 308	<u>382</u> 308	<u>382</u> 308	<u>379</u> 308	<u>382</u> 308	<u>382</u> 308
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>196</u> 161	<u>196</u> 161	<u>196</u> 161	<u>195</u> 161	<u>196</u> 161	<u>196</u> 161
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	<u>273</u> 240	<u>309</u> 240	<u>298</u> 240	<u>273</u> 240	<u>309</u> 240	<u>309</u> 240
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31	<u>369</u> 267	<u>496</u> 267	<u>457</u> 267	<u>371</u> 267	<u>460</u> 267	<u>460</u> 267

				,	-	-	-	-	-	-
213-305-0100	945-92	.								

						-	-	-	-	-	-
213-305-0103	188 , 75 390 190	.	2	9	$\frac{320}{305}$						
213-305-0104	188 , 100 390 190	.	2	9	$\frac{363}{344}$	$\frac{367}{344}$	$\frac{415}{344}$	$\frac{415}{344}$	$\frac{380}{344}$	$\frac{380}{344}$	$\frac{307}{276}$
213-305-0107	188 , 100 390 190	.	1	12	$\frac{386}{369}$						

**213-306.**

213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{4\,338}{4\,217}$
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{5\,512}{5\,362}$

**213-307.**

						-	-	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3									
213-307-0101		3	1	2400	$\frac{95\,274}{90\,141}$	$\frac{74\,534}{69\,444}$	$\frac{85\,521}{69\,444}$	$\frac{85\,521}{69\,444}$	$\frac{77\,442}{69\,444}$	$\frac{77\,626}{69\,444}$	$\frac{76\,659}{69\,444}$

					-	-	-	-	-	-
213-305-0103	188 , ' 75 390 190	.	2	9						
213-305-0104	188 , ' 100 390 190	.	2	9	<u>379</u> 344	<u>415</u> 344	<u>404</u> 344	<u>379</u> 344	<u>415</u> 344	<u>415</u> 344
213-305-0107	188 , ' 100 390 190	.	1	12						

					-	-	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3								
213-307-0101		3	1	2400	<u>77 198</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444	<u>82 950</u> 69 444	<u>77 344</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444	<u>85 521</u> 69 444

					,	.	-	-	-	-	-
213-307-0102		3	1	2400	<u>106 838</u> 101 410	<u>84 653</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>87 562</u> 79 365	<u>87 745</u> 79 365	<u>86 778</u> 79 365

**213-309.**

					,	.
213-309-0200	19222-84	3				
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 146</u> 32 588	

**22.****221.****221-1.****221-101.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012											
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	$\frac{7\,808}{7\,459}$	$\frac{7\,891}{7\,459}$	$\frac{9\,265}{7\,459}$	$\frac{8\,977}{7\,459}$	$\frac{8\,177}{7\,459}$	$\frac{8\,183}{7\,459}$	$\frac{8\,078}{7\,459}$	



					-	-	-	-	-	-
213-307-0102		3	1	2400	<u>87 317</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>93 070</u> 79 365	<u>87 464</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365	<u>95 640</u> 79 365

					-	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012									
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	<u>8 149</u> 7 459	<u>8 961</u> 7 459	<u>8 627</u> 7 459	<u>8 169</u> 7 459	<u>9 542</u> 7 459	<u>9 985</u> 7 459

**221-102.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>31 649</u> 28 538	<u>32 533</u> 28 538	<u>47 192</u> 28 538	<u>44 120</u> 28 538	<u>35 587</u> 28 538	<u>35 649</u> 28 538	<u>34 531</u> 28 538	

**221-104.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93											
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2454	<u>53 637</u> 50 240	<u>54 528</u> 50 240	<u>69 320</u> 50 240	<u>66 220</u> 50 240	<u>57 610</u> 50 240	<u>57 672</u> 50 240	<u>56 545</u> 50 240	
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2454	<u>48 142</u> 44 811	<u>49 034</u> 44 811	<u>63 825</u> 44 811	<u>60 726</u> 44 811	<u>52 116</u> 44 811	<u>52 178</u> 44 811	<u>51 050</u> 44 811	

**222.****222-1.****222-101.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3										

					-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>35 280</u> 28 538	<u>43 943</u> 28 538	<u>40 387</u> 28 538	<u>35 496</u> 28 538	<u>50 145</u> 28 538	<u>54 871</u> 28 538

					-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2454	<u>57 300</u> 50 240	<u>66 042</u> 50 240	<u>62 453</u> 50 240	<u>57 518</u> 50 240	<u>72 300</u> 50 240	<u>77 068</u> 50 240
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2454	<u>51 805</u> 44 811	<u>60 547</u> 44 811	<u>56 959</u> 44 811	<u>52 024</u> 44 811	<u>66 805</u> 44 811	<u>71 574</u> 44 811

					-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3								

						-	-	-	-	-	-
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>89 106</u> 85 252	<u>90 010</u> 85 252	<u>105 000</u> 85 252	<u>101 859</u> 85 252	<u>93 133</u> 85 252	<u>93 196</u> 85 252	<u>92 053</u> 85 252
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>82 129</u> 77 530	<u>84 230</u> 77 530	<u>105 528</u> 77 530	<u>102 030</u> 77 530	<u>88 566</u> 77 530	<u>88 829</u> 77 530	<u>88 566</u> 77 530
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>91 365</u> 86 585	<u>93 466</u> 86 585	<u>114 764</u> 86 585	<u>111 266</u> 86 585	<u>97 801</u> 86 585	<u>98 065</u> 86 585	<u>97 801</u> 86 585
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>67 616</u> 64 662	<u>68 760</u> 64 662	<u>80 362</u> 64 662	<u>78 456</u> 64 662	<u>71 122</u> 64 662	<u>71 266</u> 64 662	<u>71 122</u> 64 662
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>69 467</u> 66 477	<u>70 611</u> 66 477	<u>82 212</u> 66 477	<u>80 307</u> 66 477	<u>72 973</u> 66 477	<u>73 116</u> 66 477	<u>66 477</u> 66 477
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>84 901</u> 80 248	<u>87 002</u> 80 248	<u>108 300</u> 80 248	<u>104 802</u> 80 248	<u>91 337</u> 80 248	<u>91 601</u> 80 248	<u>91 337</u> 80 248

					-	-	-	-	-	-
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>92 819</u> 85 252	<u>101 678</u> 85 252	<u>98 041</u> 85 252	<u>93 040</u> 85 252	<u>108 020</u> 85 252	<u>112 853</u> 85 252
222-101-0200		3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>88 214</u> 77 530	<u>100 921</u> 77 530	<u>96 470</u> 77 530	<u>88 139</u> 77 530	<u>110 135</u> 77 530	<u>116 192</u> 77 530
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>97 450</u> 86 585	<u>110 157</u> 86 585	<u>105 705</u> 86 585	<u>97 375</u> 86 585	<u>119 371</u> 86 585	<u>125 428</u> 86 585
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>70 931</u> 64 662	<u>77 852</u> 64 662	<u>75 427</u> 64 662	<u>70 890</u> 64 662	<u>82 871</u> 64 662	<u>86 171</u> 64 662
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>72 781</u> 66 477	<u>79 703</u> 66 477	<u>77 278</u> 66 477	<u>72 740</u> 66 477	<u>84 722</u> 66 477	<u>88 021</u> 66 477
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>90 986</u> 80 248	<u>103 693</u> 80 248	<u>99 241</u> 80 248	<u>90 911</u> 80 248	<u>112 907</u> 80 248	<u>118 964</u> 80 248

						-	-	-	-	-	-
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>93 711</u> 88 884	<u>95 811</u> 88 884	<u>117 109</u> 88 884	<u>113 611</u> 88 884	<u>100 147</u> 88 884	<u>100 410</u> 88 884	<u>100 147</u> 88 884
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>72 109</u> 69 055	<u>73 261</u> 69 055	<u>84 949</u> 69 055	<u>83 030</u> 69 055	<u>75 641</u> 69 055	<u>75 785</u> 69 055	<u>75 641</u> 69 055
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>69 671</u> 66 677	<u>70 815</u> 66 677	<u>82 417</u> 66 677	<u>80 511</u> 66 677	<u>73 177</u> 66 677	<u>73 321</u> 66 677	<u>73 177</u> 66 677
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>83 085</u> 78 479	<u>85 176</u> 78 479	<u>106 388</u> 78 479	<u>102 904</u> 78 479	<u>89 495</u> 78 479	<u>89 757</u> 78 479	<u>89 495</u> 78 479
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>67 157</u> 64 090	<u>68 386</u> 64 090	<u>80 853</u> 64 090	<u>78 806</u> 64 090	<u>70 924</u> 64 090	<u>71 078</u> 64 090	<u>70 924</u> 64 090

					-	-	-	-	-	-
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>99 796</u> 88 884	<u>112 502</u> 88 884	<u>108 051</u> 88 884	<u>99 720</u> 88 884	<u>121 716</u> 88 884	<u>127 773</u> 88 884
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>75 448</u> 69 055	<u>82 421</u> 69 055	<u>79 978</u> 69 055	<u>75 407</u> 69 055	<u>87 477</u> 69 055	<u>90 801</u> 69 055
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>72 986</u> 66 677	<u>79 907</u> 66 677	<u>77 483</u> 66 677	<u>72 945</u> 66 677	<u>84 926</u> 66 677	<u>88 226</u> 66 677
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>89 145</u> 78 479	<u>101 800</u> 78 479	<u>97 367</u> 78 479	<u>89 070</u> 78 479	<u>110 976</u> 78 479	<u>117 009</u> 78 479
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>70 718</u> 64 090	<u>78 156</u> 64 090	<u>75 551</u> 64 090	<u>70 674</u> 64 090	<u>83 550</u> 64 090	<u>87 096</u> 64 090

						-	-	-	-	-	-
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>73 184</u> 69 926	<u>74 464</u> 69 926	<u>87 451</u> 69 926	<u>85 318</u> 69 926	<u>77 108</u> 69 926	<u>77 269</u> 69 926	<u>77 108</u> 69 926
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>139 491</u> 133 634	<u>141 686</u> 133 634	<u>163 936</u> 133 634	<u>160 282</u> 133 634	<u>146 215</u> 133 634	<u>146 491</u> 133 634	<u>146 215</u> 133 634

**222-102.**

						-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>131 561</u> 127 188	<u>132 469</u> 127 188	<u>147 538</u> 127 188	<u>144 380</u> 127 188	<u>135 609</u> 127 188	<u>135 672</u> 127 188	<u>134 523</u> 127 188
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>115 463</u> 111 348	<u>116 350</u> 111 348	<u>131 063</u> 111 348	<u>127 980</u> 111 348	<u>119 416</u> 111 348	<u>119 478</u> 111 348	<u>118 356</u> 111 348
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>103 723</u> 99 680	<u>104 631</u> 99 680	<u>119 701</u> 99 680	<u>116 543</u> 99 680	<u>107 771</u> 99 680	<u>107 834</u> 99 680	<u>106 686</u> 99 680



					-	-	-	-	-	-
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>76 894</u> 69 926	<u>84 642</u> 69 926	<u>81 928</u> 69 926	<u>76 848</u> 69 926	<u>90 260</u> 69 926	<u>93 954</u> 69 926
222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>145 848</u> 133 634	<u>159 123</u> 133 634	<u>154 473</u> 133 634	<u>145 770</u> 133 634	<u>168 749</u> 133 634	<u>175 077</u> 133 634

					-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>135 293</u> 127 188	<u>144 198</u> 127 188	<u>140 542</u> 127 188	<u>135 515</u> 127 188	<u>150 574</u> 127 188	<u>155 431</u> 127 188
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>119 107</u> 111 348	<u>127 802</u> 111 348	<u>124 233</u> 111 348	<u>119 324</u> 111 348	<u>134 028</u> 111 348	<u>138 771</u> 111 348
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>107 455</u> 99 680	<u>116 361</u> 99 680	<u>112 705</u> 99 680	<u>107 678</u> 99 680	<u>122 737</u> 99 680	<u>127 594</u> 99 680

						-	-	-	-	-	-
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>96 960</u> 93 001	<u>97 867</u> 93 001	<u>112 918</u> 93 001	<u>109 764</u> 93 001	<u>101 003</u> 93 001	<u>101 066</u> 93 001	<u>99 919</u> 93 001
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>96 649</u> 92 686	<u>97 558</u> 92 686	<u>112 651</u> 92 686	<u>109 489</u> 92 686	<u>100 703</u> 92 686	<u>100 766</u> 92 686	<u>99 616</u> 92 686
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>115 112</u> 110 934	<u>116 021</u> 110 934	<u>131 096</u> 110 934	<u>127 937</u> 110 934	<u>119 162</u> 110 934	<u>119 225</u> 110 934	<u>118 076</u> 110 934
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>93 179</u> 89 256	<u>94 089</u> 89 256	<u>109 188</u> 89 256	<u>106 024</u> 89 256	<u>97 235</u> 89 256	<u>97 298</u> 89 256	<u>96 147</u> 89 256
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>120 175</u> 115 956	<u>121 077</u> 115 956	<u>136 043</u> 115 956	<u>132 907</u> 115 956	<u>124 195</u> 115 956	<u>124 258</u> 115 956	<u>123 117</u> 115 956
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>175 855</u> 170 960	<u>176 763</u> 170 960	<u>191 819</u> 170 960	<u>188 665</u> 170 960	<u>179 900</u> 170 960	<u>179 963</u> 170 960	<u>178 816</u> 170 960

**222-2.**  
**222-202.**

						-	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									

					-	-	-	-	-	-
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>100 687</u> 93 001	<u>109 582</u> 93 001	<u>105 931</u> 93 001	<u>100 910</u> 93 001	<u>115 950</u> 93 001	<u>120 802</u> 93 001
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>100 386</u> 92 686	<u>109 306</u> 92 686	<u>105 645</u> 92 686	<u>100 609</u> 92 686	<u>115 692</u> 92 686	<u>120 557</u> 92 686
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>118 846</u> 110 934	<u>127 755</u> 110 934	<u>124 097</u> 110 934	<u>119 068</u> 110 934	<u>134 133</u> 110 934	<u>138 992</u> 110 934
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>96 918</u> 89 256	<u>105 842</u> 89 256	<u>102 178</u> 89 256	<u>97 141</u> 89 256	<u>112 230</u> 89 256	<u>117 097</u> 89 256
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>123 881</u> 115 956	<u>132 726</u> 115 956	<u>129 095</u> 115 956	<u>124 102</u> 115 956	<u>139 058</u> 115 956	<u>143 883</u> 115 956
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>179 584</u> 170 960	<u>188 483</u> 170 960	<u>184 830</u> 170 960	<u>179 806</u> 170 960	<u>194 853</u> 170 960	<u>199 707</u> 170 960

					-	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3								

						-	-	-	-	-	-
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	$\frac{167\,534}{162\,701}$	$\frac{168\,453}{162\,701}$	$\frac{183\,702}{162\,701}$	$\frac{180\,507}{162\,701}$	$\frac{171\,630}{162\,701}$	$\frac{171\,694}{162\,701}$	$\frac{170\,532}{162\,701}$

**222-203.**

						-	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.									
222-203-0101	4.4	.	1	50	$\frac{4\,085}{3\,980}$	$\frac{4\,103}{3\,980}$	$\frac{4\,405}{3\,980}$	$\frac{4\,341}{3\,980}$	$\frac{4\,166}{3\,980}$	$\frac{4\,167}{3\,980}$	$\frac{4\,144}{3\,980}$
222-203-0102	5.2	.	1	45	$\frac{3\,244}{3\,144}$						
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	$\frac{4\,708}{4\,576}$	$\frac{4\,732}{4\,576}$	$\frac{5\,139}{4\,576}$	$\frac{5\,054}{4\,576}$	$\frac{4\,817}{4\,576}$	$\frac{4\,819}{4\,576}$	$\frac{4\,788}{4\,576}$
222-203-0104	6.2	.	1	90	$\frac{4\,277}{4\,120}$						
222-203-0105	6.4	.	1	134	$\frac{6\,031}{5\,808}$	$\frac{6\,079}{5\,808}$	$\frac{6\,887}{5\,808}$	$\frac{6\,718}{5\,808}$	$\frac{6\,248}{5\,808}$	$\frac{6\,251}{5\,808}$	$\frac{6\,189}{5\,808}$
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0301	9561-2016 4	2	1	295	$\frac{5\,480}{5\,134}$						
222-203-0302	9561-2016 6	2	1	300	$\frac{5\,981}{5\,621}$						

					-	-	-	-	-	-
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>171 310</u> 162 701	<u>180 323</u> 162 701	<u>176 623</u> 162 701	<u>171 536</u> 162 701	<u>186 775</u> 162 701	<u>191 691</u> 162 701

					-	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>4 160</u> 3 980	<u>4 338</u> 3 980	<u>4 265</u> 3 980	<u>4 164</u> 3 980	<u>4 465</u> 3 980	<u>4 562</u> 3 980
222-203-0102	5.2	.	1	45						
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>4 809</u> 4 576	<u>5 049</u> 4 576	<u>4 950</u> 4 576	<u>4 815</u> 4 576	<u>5 221</u> 4 576	<u>5 352</u> 4 576
222-203-0104	6.2	.	1	90						
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>6 231</u> 5 808	<u>6 708</u> 5 808	<u>6 512</u> 5 808	<u>6 243</u> 5 808	<u>7 050</u> 5 808	<u>7 310</u> 5 808
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0301	4 9561-2016	2	1	295						
222-203-0302	6 9561-2016	2	1	300						

						-	-	-	-	-	-
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{7\,959}{7\,523}$	$\frac{8\,069}{7\,523}$	$\frac{9\,895}{7\,523}$	$\frac{9\,512}{7\,523}$	$\frac{8\,449}{7\,523}$	$\frac{8\,457}{7\,523}$	$\frac{8\,318}{7\,523}$
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	$\frac{10\,697}{10\,217}$	$\frac{10\,811}{10\,217}$	$\frac{12\,703}{10\,217}$	$\frac{12\,307}{10\,217}$	$\frac{11\,205}{10\,217}$	$\frac{11\,213}{10\,217}$	$\frac{11\,069}{10\,217}$
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	$\frac{8\,021}{7\,572}$	$\frac{8\,135}{7\,572}$	$\frac{10\,027}{7\,572}$	$\frac{9\,631}{7\,572}$	$\frac{8\,529}{7\,572}$	$\frac{8\,537}{7\,572}$	$\frac{8\,393}{7\,572}$
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329	$\frac{5\,892}{5\,510}$						
222-203-0407	16 9561-2016	2	1	312	$\frac{14\,547}{14\,024}$	$\frac{14\,661}{14\,024}$	$\frac{16\,541}{14\,024}$	$\frac{16\,147}{14\,024}$	$\frac{15\,052}{14\,024}$	$\frac{15\,060}{14\,024}$	$\frac{14\,917}{14\,024}$

**222-3.****222-301.**

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{8\,411}{7\,523}$	$\frac{9\,490}{7\,523}$	$\frac{9\,047}{7\,523}$	$\frac{8\,438}{7\,523}$	$\frac{10\,263}{7\,523}$	$\frac{10\,852}{7\,523}$
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	$\frac{11\,165}{10\,217}$	$\frac{12\,284}{10\,217}$	$\frac{11\,825}{10\,217}$	$\frac{11\,193}{10\,217}$	$\frac{13\,085}{10\,217}$	$\frac{13\,695}{10\,217}$
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	$\frac{8\,489}{7\,572}$	$\frac{9\,608}{7\,572}$	$\frac{9\,149}{7\,572}$	$\frac{8\,517}{7\,572}$	$\frac{10\,409}{7\,572}$	$\frac{11\,019}{7\,572}$
222-203-0405	10 9561-2016	2	1	329						
222-203-0407	16 9561-2016	2	1	312	$\frac{15\,013}{14\,024}$	$\frac{16\,124}{14\,024}$	$\frac{15\,668}{14\,024}$	$\frac{15\,041}{14\,024}$	$\frac{16\,920}{14\,024}$	$\frac{17\,526}{14\,024}$

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 715</u> 3 569	<u>3 748</u> 3 569	<u>4 296</u> 3 569	<u>4 182</u> 3 569	<u>3 862</u> 3 569	<u>3 865</u> 3 569	<u>3 823</u> 3 569
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>14 113</u> 13 446	<u>14 274</u> 13 446	<u>16 950</u> 13 446	<u>16 390</u> 13 446	<u>14 832</u> 13 446	<u>14 843</u> 13 446	<u>14 639</u> 13 446
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>17 165</u> 16 542	<u>17 300</u> 16 542	<u>19 548</u> 16 542	<u>19 077</u> 16 542	<u>17 769</u> 16 542	<u>17 778</u> 16 542	<u>17 607</u> 16 542
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>12 354</u> 11 901	<u>12 454</u> 11 901	<u>14 099</u> 11 901	<u>13 754</u> 11 901	<u>12 796</u> 11 901	<u>12 803</u> 11 901	<u>12 678</u> 11 901
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>10 341</u> 9 844	<u>10 462</u> 9 844	<u>12 469</u> 9 844	<u>12 049</u> 9 844	<u>10 880</u> 9 844	<u>10 889</u> 9 844	<u>10 736</u> 9 844
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>9 951</u> 9 501	<u>10 058</u> 9 501	<u>11 836</u> 9 501	<u>11 463</u> 9 501	<u>10 428</u> 9 501	<u>10 436</u> 9 501	<u>10 300</u> 9 501

**222-302.**

						-	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>144 346</u> 138 613	<u>145 365</u> 138 613	<u>160 965</u> 138 613	<u>158 375</u> 138 613	<u>148 491</u> 138 613	<u>148 688</u> 138 613	<u>138 613</u> 138 613

**225.**



					-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 851</u> 3 569	<u>4 175</u> 3 569	<u>4 042</u> 3 569	<u>3 859</u> 3 569	<u>4 407</u> 3 569	<u>4 584</u> 3 569
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>14 776</u> 13 446	<u>16 357</u> 13 446	<u>15 708</u> 13 446	<u>14 815</u> 13 446	<u>17 489</u> 13 446	<u>18 352</u> 13 446
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>17 721</u> 16 542	<u>19 050</u> 16 542	<u>18 505</u> 16 542	<u>17 755</u> 16 542	<u>20 001</u> 16 542	<u>20 726</u> 16 542
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>12 762</u> 11 901	<u>13 734</u> 11 901	<u>13 335</u> 11 901	<u>12 786</u> 11 901	<u>14 431</u> 11 901	<u>14 961</u> 11 901
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>10 838</u> 9 844	<u>12 024</u> 9 844	<u>11 537</u> 9 844	<u>10 868</u> 9 844	<u>12 874</u> 9 844	<u>13 521</u> 9 844
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>10 391</u> 9 501	<u>11 442</u> 9 501	<u>11 011</u> 9 501	<u>10 417</u> 9 501	<u>12 194</u> 9 501	<u>12 767</u> 9 501

					-	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>148 228</u> 138 613	<u>157 554</u> 138 613	<u>154 412</u> 138 613	<u>148 386</u> 138 613	<u>164 375</u> 138 613	<u>168 859</u> 138 613

**225-1.**  
**225-101.**

						-	-	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.										
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>6 552</u> 6 328	<u>6 599</u> 6 328	<u>7 383</u> 6 328	<u>7 219</u> 6 328	<u>6 763</u> 6 328	<u>6 766</u> 6 328	<u>6 706</u> 6 328	<u>6 746</u> 6 328
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>8 072</u> 7 711							
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>9 316</u> 8 706	<u>9 466</u> 8 706	<u>11 764</u> 8 706	<u>11 382</u> 8 706	<u>9 926</u> 8 706	<u>9 955</u> 8 706	<u>9 802</u> 8 706	<u>9 888</u> 8 706
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 741</u> 7 424	<u>7 813</u> 7 424	<u>9 019</u> 7 424	<u>8 766</u> 7 424	<u>8 064</u> 7 424	<u>8 069</u> 7 424	<u>7 978</u> 7 424	<u>8 039</u> 7 424
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>11 081</u> 10 500	<u>11 227</u> 10 500	<u>13 638</u> 10 500	<u>13 133</u> 10 500	<u>11 729</u> 10 500	<u>11 739</u> 10 500	<u>11 555</u> 10 500	<u>11 678</u> 10 500
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>14 784</u> 13 934	<u>15 002</u> 13 934	<u>18 618</u> 13 934	<u>17 861</u> 13 934	<u>15 755</u> 13 934	<u>15 771</u> 13 934	<u>15 495</u> 13 934	<u>15 680</u> 13 934
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>16 881</u> 15 938	<u>17 120</u> 15 938	<u>21 098</u> 15 938	<u>20 265</u> 15 938	<u>17 949</u> 15 938	<u>17 966</u> 15 938	<u>17 663</u> 15 938	<u>17 866</u> 15 938
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>20 790</u> 19 418	<u>21 153</u> 19 418	<u>27 180</u> 19 418	<u>25 917</u> 19 418	<u>22 409</u> 19 418	<u>22 434</u> 19 418	<u>21 975</u> 19 418	<u>22 282</u> 19 418
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>21 830</u> 20 468	<u>22 186</u> 20 468	<u>28 093</u> 20 468	<u>26 855</u> 20 468	<u>23 417</u> 20 468	<u>23 441</u> 20 468	<u>22 991</u> 20 468	<u>23 293</u> 20 468
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>32 925</u> 30 870	<u>33 463</u> 30 870	<u>42 384</u> 30 870	<u>40 514</u> 30 870	<u>35 322</u> 30 870	<u>35 359</u> 30 870	<u>34 679</u> 30 870	<u>35 134</u> 30 870
225-101-0114	15-3	.	1	1200	<u>7 426</u> 6 308							
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>12 104</u> 10 591							

					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 209</u> 6 328	<u>7 019</u> 6 328	<u>6 758</u> 6 328	<u>7 541</u> 6 328	<u>7 793</u> 6 328
225-101-0102	7-6	.	1	250					
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>11 261</u> 8 706	<u>10 798</u> 8 706	<u>9 911</u> 8 706	<u>12 266</u> 8 706	<u>12 926</u> 8 706
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>8 752</u> 7 424	<u>8 459</u> 7 424	<u>8 057</u> 7 424	<u>9 262</u> 7 424	<u>9 650</u> 7 424
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>13 103</u> 10 500	<u>12 518</u> 10 500	<u>11 714</u> 10 500	<u>14 123</u> 10 500	<u>14 901</u> 10 500
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>17 817</u> 13 934	<u>16 939</u> 13 934	<u>15 733</u> 13 934	<u>19 347</u> 13 934	<u>20 513</u> 13 934
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>20 217</u> 15 938	<u>19 252</u> 15 938	<u>17 924</u> 15 938	<u>21 900</u> 15 938	<u>23 182</u> 15 938
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>25 845</u> 19 418	<u>24 382</u> 19 418	<u>22 371</u> 19 418	<u>28 395</u> 19 418	<u>30 338</u> 19 418
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>26 784</u> 20 468	<u>25 351</u> 20 468	<u>23 380</u> 20 468	<u>29 283</u> 20 468	<u>31 187</u> 20 468
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>40 407</u> 30 870	<u>38 242</u> 30 870	<u>35 266</u> 30 870	<u>44 181</u> 30 870	<u>47 057</u> 30 870
225-101-0114	15-3	.	1	1200					
225-101-0115	20-3	.	1	1575					

						-	-	-	-	-	-	-
225-101-0200	8020-2016	.										
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 783</u> 7 634	<u>7 801</u> 7 634	<u>8 103</u> 7 634	<u>8 039</u> 7 634	<u>7 864</u> 7 634	<u>7 865</u> 7 634	<u>7 842</u> 7 634	<u>7 858</u> 7 634
225-101-0600	8020-2016	.										
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 745</u> 15 052	<u>15 908</u> 15 052	<u>18 621</u> 15 052	<u>18 052</u> 15 052	<u>16 473</u> 15 052	<u>16 485</u> 15 052	<u>16 278</u> 15 052	<u>16 417</u> 15 052
225-101-0602	15	.	1	950	<u>23 040</u> 21 698	<u>23 385</u> 21 698	<u>29 111</u> 21 698	<u>27 911</u> 21 698	<u>24 578</u> 21 698	<u>24 602</u> 21 698	<u>24 166</u> 21 698	<u>24 458</u> 21 698
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>33 899</u> 31 832	<u>34 437</u> 31 832	<u>43 358</u> 31 832	<u>41 488</u> 31 832	<u>36 296</u> 31 832	<u>36 333</u> 31 832	<u>35 653</u> 31 832	<u>36 108</u> 31 832
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>14 452</u> 14 000	<u>14 543</u> 14 000	<u>16 050</u> 14 000	<u>15 734</u> 14 000	<u>14 857</u> 14 000	<u>14 863</u> 14 000	<u>14 749</u> 14 000	<u>14 825</u> 14 000
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>16 424</u> 15 948	<u>16 515</u> 15 948	<u>18 021</u> 15 948	<u>17 706</u> 15 948	<u>16 829</u> 15 948	<u>16 835</u> 15 948	<u>16 720</u> 15 948	<u>16 797</u> 15 948
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>23 044</u> 22 006	<u>23 291</u> 22 006	<u>27 390</u> 22 006	<u>26 531</u> 22 006	<u>24 145</u> 22 006	<u>24 162</u> 22 006	<u>23 850</u> 22 006	<u>24 059</u> 22 006
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>39 050</u> 37 822	<u>39 297</u> 37 822	<u>43 396</u> 37 822	<u>42 537</u> 37 822	<u>40 151</u> 37 822	<u>40 169</u> 37 822	<u>39 856</u> 37 822	<u>40 065</u> 37 822
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>37 481</u> 35 484	<u>37 982</u> 35 484	<u>46 300</u> 35 484	<u>44 557</u> 35 484	<u>39 715</u> 35 484	<u>39 750</u> 35 484	<u>39 116</u> 35 484	<u>39 541</u> 35 484
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>77 387</u> 74 917	<u>77 888</u> 74 917	<u>86 206</u> 74 917	<u>84 463</u> 74 917	<u>79 621</u> 74 917	<u>79 656</u> 74 917	<u>79 022</u> 74 917	<u>79 447</u> 74 917
225-101-0620	10	.	1	800	<u>29 713</u> 28 483							
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>73 047</u> 69 785							

					-	-	-	-	-
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>8 036</u> 7 634	<u>7 963</u> 7 634	<u>7 862</u> 7 634	<u>8 163</u> 7 634	<u>8 260</u> 7 634
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>18 020</u> 15 052	<u>17 362</u> 15 052	<u>16 457</u> 15 052	<u>19 167</u> 15 052	<u>20 042</u> 15 052
225-101-0602	15	.	1	950	<u>27 842</u> 21 698	<u>26 453</u> 21 698	<u>24 542</u> 21 698	<u>30 265</u> 21 698	<u>32 111</u> 21 698
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>41 381</u> 31 832	<u>39 216</u> 31 832	<u>36 240</u> 31 832	<u>45 155</u> 31 832	<u>48 031</u> 31 832
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 716</u> 14 000	<u>15 350</u> 14 000	<u>14 848</u> 14 000	<u>16 354</u> 14 000	<u>16 839</u> 14 000
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>17 688</u> 15 948	<u>17 322</u> 15 948	<u>16 819</u> 15 948	<u>18 325</u> 15 948	<u>18 811</u> 15 948
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>26 481</u> 22 006	<u>25 487</u> 22 006	<u>24 119</u> 22 006	<u>28 215</u> 22 006	<u>29 537</u> 22 006
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>42 488</u> 37 822	<u>41 493</u> 37 822	<u>40 126</u> 37 822	<u>44 222</u> 37 822	<u>45 543</u> 37 822
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>44 457</u> 35 484	<u>42 439</u> 35 484	<u>39 664</u> 35 484	<u>47 976</u> 35 484	<u>50 657</u> 35 484
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>84 363</u> 74 917	<u>82 345</u> 74 917	<u>79 570</u> 74 917	<u>87 882</u> 74 917	<u>90 564</u> 74 917
225-101-0620	10	.	1	800					
225-101-0621	6	.	1	2260					

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>24 780</u> 21 696	<u>25 681</u> 21 696	<u>40 629</u> 21 696	<u>37 497</u> 21 696	<u>28 796</u> 21 696	<u>28 859</u> 21 696	<u>27 719</u> 21 696	<u>28 482</u> 21 696

**225-102.**

					,	.	-	-	-	-	-	.
225-102-0100	20 13015-2012	.										
225-102-0138	8.201	.	1	6400	<u>167 578</u> 159 108							
225-102-0139	8.302	.	1	9600	<u>294 719</u> 281 164							
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>232 491</u> 221 290							
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>376 469</u> 359 124							
225-102-0143	9.403	.	1	16400	<u>430 343</u> 408 621							
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>17 660</u> 16 504	<u>18 376</u> 16 504	<u>24 423</u> 16 504	<u>23 419</u> 16 504	<u>19 588</u> 16 504	<u>19 664</u> 16 504	<u>19 261</u> 16 504	
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>26 645</u> 24 908	<u>27 719</u> 24 908	<u>36 789</u> 24 908	<u>35 283</u> 24 908	<u>29 537</u> 24 908	<u>29 651</u> 24 908	<u>29 047</u> 24 908	
225-102-0148	3	.	1	700	<u>13 178</u> 12 353	<u>13 679</u> 12 353	<u>17 912</u> 12 353	<u>17 209</u> 12 353	<u>14 527</u> 12 353	<u>14 581</u> 12 353	<u>14 299</u> 12 353	

					-	-	-	-	-
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>37 317</u> 21 696	<u>33 690</u> 21 696	<u>28 703</u> 21 696	<u>43 641</u> 21 696	<u>48 460</u> 21 696

					-	-	-	-	-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.								
225-102-0138	8.201	.	1	6400						
225-102-0139	8.302	.	1	9600						
225-102-0141	9.201	.	1	8200						
225-102-0142	9.302	.	1	12300						
225-102-0143	9.403	.	1	16400						
225-102-0146	1	.	1	1000	<u>19 486</u> 16 504	<u>23 101</u> 16 504	<u>21 883</u> 16 504	<u>19 547</u> 16 504	<u>25 745</u> 16 504	<u>27 483</u> 16 504
225-102-0147	2	.	1	1500	<u>29 384</u> 24 908	<u>34 806</u> 24 908	<u>32 979</u> 24 908	<u>29 475</u> 24 908	<u>38 772</u> 24 908	<u>41 379</u> 24 908
225-102-0148	3	.	1	700	<u>14 456</u> 12 353	<u>16 986</u> 12 353	<u>16 134</u> 12 353	<u>14 499</u> 12 353	<u>18 837</u> 12 353	<u>20 054</u> 12 353

**225-104.**

						-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>34 479</u> 33 620	<u>34 625</u> 33 620	<u>37 036</u> 33 620	<u>36 530</u> 33 620	<u>35 127</u> 33 620	<u>35 137</u> 33 620	<u>34 953</u> 33 620
225-104-0106	10-100 ( 71)	.	1	3000	<u>163 243</u> 157 932	<u>164 333</u> 157 932	<u>182 415</u> 157 932	<u>178 626</u> 157 932	<u>168 100</u> 157 932	<u>168 176</u> 157 932	<u>166 798</u> 157 932
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>320 955</u> 310 512	<u>323 099</u> 310 512	<u>358 661</u> 310 512	<u>351 209</u> 310 512	<u>330 509</u> 310 512	<u>330 658</u> 310 512	<u>327 947</u> 310 512
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>41 591</u> 40 535	<u>41 773</u> 40 535	<u>44 786</u> 40 535	<u>44 155</u> 40 535	<u>42 401</u> 40 535	<u>42 413</u> 40 535	<u>42 183</u> 40 535
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>61 597</u> 59 629	<u>61 997</u> 59 629	<u>68 627</u> 59 629	<u>67 238</u> 59 629	<u>63 378</u> 59 629	<u>63 406</u> 59 629	<u>62 900</u> 59 629
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>118 012</u> 114 250	<u>118 775</u> 114 250	<u>131 432</u> 114 250	<u>128 780</u> 114 250	<u>121 412</u> 114 250	<u>121 465</u> 114 250	<u>120 500</u> 114 250
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>52 877</u> 50 715	<u>53 272</u> 50 715	<u>59 319</u> 50 715	<u>58 315</u> 50 715	<u>54 484</u> 50 715	<u>54 560</u> 50 715	<u>54 157</u> 50 715
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>78 948</u> 76 185						
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>93 940</u> 90 478						
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>68 934</u> 66 766	<u>69 370</u> 66 766	<u>76 603</u> 66 766	<u>75 087</u> 66 766	<u>70 877</u> 66 766	<u>70 907</u> 66 766	<u>70 356</u> 66 766



					-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.								
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>35 076</u> 33 620	<u>36 501</u> 33 620	<u>35 916</u> 33 620	<u>35 112</u> 33 620	<u>37 521</u> 33 620	<u>38 299</u> 33 620
225-104-0106	10-100 ( 71)	.	1	3000	<u>167 721</u> 157 932	<u>178 407</u> 157 932	<u>174 020</u> 157 932	<u>167 988</u> 157 932	<u>186 058</u> 157 932	<u>191 887</u> 157 932
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>329 762</u> 310 512	<u>350 779</u> 310 512	<u>342 152</u> 310 512	<u>330 288</u> 310 512	<u>365 826</u> 310 512	<u>377 290</u> 310 512
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>42 337</u> 40 535	<u>44 118</u> 40 535	<u>43 387</u> 40 535	<u>42 382</u> 40 535	<u>45 394</u> 40 535	<u>46 365</u> 40 535
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>63 239</u> 59 629	<u>67 157</u> 59 629	<u>65 549</u> 59 629	<u>63 337</u> 59 629	<u>69 963</u> 59 629	<u>72 100</u> 59 629
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>121 146</u> 114 250	<u>128 627</u> 114 250	<u>125 556</u> 114 250	<u>121 333</u> 114 250	<u>133 983</u> 114 250	<u>138 063</u> 114 250
225-104-0200	30 24547-2016	.								
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>54 382</u> 50 715	<u>57 997</u> 50 715	<u>56 779</u> 50 715	<u>54 443</u> 50 715	<u>60 640</u> 50 715	<u>62 379</u> 50 715
225-104-0202	1.150	.	1	1500						
225-104-0203	1.200	.	1	2000						
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>70 725</u> 66 766	<u>75 000</u> 66 766	<u>73 245</u> 66 766	<u>70 832</u> 66 766	<u>78 060</u> 66 766	<u>80 392</u> 66 766

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>94 737</u> <u>91 421</u>							
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>107 829</u> <u>103 850</u>	<u>108 701</u> <u>103 850</u>	<u>123 166</u> <u>103 850</u>	<u>120 135</u> <u>103 850</u>	<u>111 715</u> <u>103 850</u>	<u>111 775</u> <u>103 850</u>	<u>110 673</u> <u>103 850</u>	
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>121 052</u> <u>116 815</u>							
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>162 674</u> <u>156 974</u>							
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>76 833</u> <u>73 950</u>							
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>136 842</u> <u>132 053</u>							
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>132 744</u> <u>127 307</u>							
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>89 285</u> <u>85 172</u>	<u>90 114</u> <u>85 172</u>	<u>102 812</u> <u>85 172</u>	<u>100 704</u> <u>85 172</u>	<u>92 659</u> <u>85 172</u>	<u>92 820</u> <u>85 172</u>	<u>91 973</u> <u>85 172</u>	
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>187 258</u> <u>180 103</u>							
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>118 706</u> <u>114 598</u>	<u>119 578</u> <u>114 598</u>	<u>134 044</u> <u>114 598</u>	<u>131 013</u> <u>114 598</u>	<u>122 592</u> <u>114 598</u>	<u>122 653</u> <u>114 598</u>	<u>121 550</u> <u>114 598</u>	
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>212 761</u> <u>204 838</u>	<u>214 505</u> <u>204 838</u>	<u>243 436</u> <u>204 838</u>	<u>237 374</u> <u>204 838</u>	<u>220 533</u> <u>204 838</u>	<u>220 654</u> <u>204 838</u>	<u>218 449</u> <u>204 838</u>	
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>181 525</u> <u>175 660</u>	<u>182 724</u> <u>175 660</u>	<u>202 614</u> <u>175 660</u>	<u>198 446</u> <u>175 660</u>	<u>186 868</u> <u>175 660</u>	<u>186 952</u> <u>175 660</u>	<u>185 435</u> <u>175 660</u>	
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>257 060</u> <u>248 051</u>							

					-	-	-	-	-	-
225-104-0206	2.150	.	1	1800						
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>111 411</u> 103 850	<u>119 960</u> 103 850	<u>116 451</u> 103 850	<u>111 625</u> 103 850	<u>126 081</u> 103 850	<u>130 744</u> 103 850
225-104-0210	3.150	.	1	2300						
225-104-0211	3.200	.	1	3100						
225-104-0213	4.100	.	1	1700						
225-104-0214	4.150	.	1	2600						
225-104-0215	4.200	.	1	3500						
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>92 445</u> 85 172	<u>100 036</u> 85 172	<u>97 478</u> 85 172	<u>92 573</u> 85 172	<u>105 588</u> 85 172	<u>109 238</u> 85 172
225-104-0219	5.200	.	1	4300						
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>122 288</u> 114 598	<u>130 838</u> 114 598	<u>127 328</u> 114 598	<u>122 502</u> 114 598	<u>136 958</u> 114 598	<u>141 622</u> 114 598
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>219 926</u> 204 838	<u>237 024</u> 204 838	<u>230 005</u> 204 838	<u>220 353</u> 204 838	<u>249 266</u> 204 838	<u>258 592</u> 204 838
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>186 451</u> 175 660	<u>198 206</u> 175 660	<u>193 380</u> 175 660	<u>186 744</u> 175 660	<u>206 622</u> 175 660	<u>213 034</u> 175 660
225-104-0226	7.150	.	1	4900						

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>346 243</u> <u>334 108</u>							
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>83 921</u> <u>80 655</u>							
225-104-0300	30 24547-2016	.										
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300	<u>81 503</u> <u>79 074</u>	<u>81 976</u> <u>79 074</u>	<u>89 811</u> <u>79 074</u>	<u>88 170</u> <u>79 074</u>	<u>83 608</u> <u>79 074</u>	<u>83 641</u> <u>79 074</u>	<u>83 044</u> <u>79 074</u>	
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900	<u>105 506</u> <u>102 118</u>	<u>106 197</u> <u>102 118</u>	<u>117 649</u> <u>102 118</u>	<u>115 249</u> <u>102 118</u>	<u>108 583</u> <u>102 118</u>	<u>108 631</u> <u>102 118</u>	<u>107 758</u> <u>102 118</u>	
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	<u>136 426</u> <u>131 996</u>	<u>137 334</u> <u>131 996</u>	<u>152 403</u> <u>131 996</u>	<u>149 245</u> <u>131 996</u>	<u>140 474</u> <u>131 996</u>	<u>140 537</u> <u>131 996</u>	<u>139 388</u> <u>131 996</u>	
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900	<u>208 739</u> <u>201 876</u>	<u>210 156</u> <u>201 876</u>	<u>233 663</u> <u>201 876</u>	<u>228 737</u> <u>201 876</u>	<u>215 054</u> <u>201 876</u>	<u>215 152</u> <u>201 876</u>	<u>213 361</u> <u>201 876</u>	
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>158 839</u> <u>153 918</u>	<u>159 820</u> <u>153 918</u>	<u>176 094</u> <u>153 918</u>	<u>172 684</u> <u>153 918</u>	<u>163 211</u> <u>153 918</u>	<u>163 279</u> <u>153 918</u>	<u>162 039</u> <u>153 918</u>	
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>154 281</u> <u>148 015</u>							
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>265 160</u> <u>255 828</u>	<u>267 158</u> <u>255 828</u>	<u>300 309</u> <u>255 828</u>	<u>293 363</u> <u>255 828</u>	<u>274 065</u> <u>255 828</u>	<u>274 204</u> <u>255 828</u>	<u>271 677</u> <u>255 828</u>	
225-104-0400	30 24547-2016	.										
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>145 959</u> <u>141 416</u>	<u>146 867</u> <u>141 416</u>	<u>161 936</u> <u>141 416</u>	<u>158 778</u> <u>141 416</u>	<u>150 007</u> <u>141 416</u>	<u>150 070</u> <u>141 416</u>	<u>148 921</u> <u>141 416</u>	
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>240 910</u> <u>232 541</u>	<u>242 690</u> <u>232 541</u>	<u>272 224</u> <u>232 541</u>	<u>266 036</u> <u>232 541</u>	<u>248 844</u> <u>232 541</u>	<u>248 968</u> <u>232 541</u>	<u>246 716</u> <u>232 541</u>	

					-	-	-	-	-	-
225-104-0227	7.200	.	1	6600						
225-104-0240	19.200	.	1	2000						
225-104-0300	30 24547-2016	.								
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300	<u>83 444</u> 79 074	<u>88 075</u> 79 074	<u>86 174</u> 79 074	<u>83 560</u> 79 074	<u>91 390</u> 79 074	<u>93 916</u> 79 074
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900	<u>108 343</u> 102 118	<u>115 111</u> 102 118	<u>112 332</u> 102 118	<u>108 512</u> 102 118	<u>119 956</u> 102 118	<u>123 648</u> 102 118
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	<u>140 158</u> 131 996	<u>149 063</u> 131 996	<u>145 407</u> 131 996	<u>140 380</u> 131 996	<u>155 439</u> 131 996	<u>160 296</u> 131 996
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900	<u>214 560</u> 201 876	<u>228 453</u> 201 876	<u>222 750</u> 201 876	<u>214 908</u> 201 876	<u>238 399</u> 201 876	<u>245 977</u> 201 876
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>162 869</u> 153 918	<u>172 487</u> 153 918	<u>168 539</u> 153 918	<u>163 110</u> 153 918	<u>179 373</u> 153 918	<u>184 619</u> 153 918
225-104-0307	12-170	.	1	4000						
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>273 370</u> 255 828	<u>292 962</u> 255 828	<u>284 919</u> 255 828	<u>273 859</u> 255 828	<u>306 988</u> 255 828	<u>317 675</u> 255 828
225-104-0400	30 24547-2016	.								
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>149 691</u> 141 416	<u>158 596</u> 141 416	<u>154 940</u> 141 416	<u>149 913</u> 141 416	<u>164 972</u> 141 416	<u>169 829</u> 141 416
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>248 224</u> 232 541	<u>265 679</u> 232 541	<u>258 513</u> 232 541	<u>248 660</u> 232 541	<u>278 175</u> 232 541	<u>287 696</u> 232 541

					,	.	-	-	-	-	-
225-104-0500	24547-2016 30, 35	.									
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700	<u>91 977</u> 88 796	<u>93 194</u> 88 796	<u>103 473</u> 88 796	<u>101 767</u> 88 796	<u>95 254</u> 88 796	<u>95 384</u> 88 796	<u>94 699</u> 88 796
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>116 069</u> 112 668	<u>116 723</u> 112 668	<u>127 572</u> 112 668	<u>125 299</u> 112 668	<u>118 984</u> 112 668	<u>119 029</u> 112 668	<u>118 202</u> 112 668
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000	<u>118 353</u> 114 413	<u>119 785</u> 114 413	<u>131 878</u> 114 413	<u>129 871</u> 114 413	<u>122 209</u> 114 413	<u>122 362</u> 114 413	<u>121 556</u> 114 413
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300	<u>119 109</u> 114 911						
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>241 703</u> 233 238						
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600	<u>154 392</u> 149 259						
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800	<u>134 980</u> 130 066						
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>185 546</u> 179 746	<u>186 709</u> 179 746	<u>205 997</u> 179 746	<u>201 955</u> 179 746	<u>190 727</u> 179 746	<u>190 808</u> 179 746	<u>189 338</u> 179 746
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>341 653</u> 329 770						
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000	<u>256 728</u> 249 183	<u>258 181</u> 249 183	<u>282 291</u> 249 183	<u>277 239</u> 249 183	<u>263 204</u> 249 183	<u>263 306</u> 249 183	<u>261 468</u> 249 183
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>427 066</u> 412 212						
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>203 244</u> 196 896	<u>204 515</u> 196 896	<u>225 611</u> 196 896	<u>221 191</u> 196 896	<u>208 911</u> 196 896	<u>208 999</u> 196 896	<u>207 391</u> 196 896

					-	-	-	-	-	-
225-104-0500	24547-2016 30, 35	.								
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700	<u>95 081</u> 88 796	<u>101 226</u> 88 796	<u>99 155</u> 88 796	<u>95 185</u> 88 796	<u>105 720</u> 88 796	<u>108 675</u> 88 796
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>118 756</u> 112 668	<u>125 168</u> 112 668	<u>122 536</u> 112 668	<u>118 916</u> 112 668	<u>129 758</u> 112 668	<u>133 256</u> 112 668
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000	<u>122 005</u> 114 413	<u>129 235</u> 114 413	<u>126 799</u> 114 413	<u>122 127</u> 114 413	<u>134 522</u> 114 413	<u>137 998</u> 114 413
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300						
225-104-0510	5.200	.	1	4600						
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600						
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800						
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>190 323</u> 179 746	<u>201 722</u> 179 746	<u>197 042</u> 179 746	<u>190 608</u> 179 746	<u>209 883</u> 179 746	<u>216 100</u> 179 746
225-104-0516	8.200	.	1	6400						
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000	<u>262 698</u> 249 183	<u>276 947</u> 249 183	<u>271 098</u> 249 183	<u>263 055</u> 249 183	<u>287 148</u> 249 183	<u>294 921</u> 249 183
225-104-0518	9.200	.	1	8000						
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>208 468</u> 196 896	<u>220 936</u> 196 896	<u>215 818</u> 196 896	<u>208 780</u> 196 896	<u>229 862</u> 196 896	<u>236 662</u> 196 896

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>394 346</u> 380 944							
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>265 094</u> 257 225	<u>266 619</u> 257 225	<u>291 935</u> 257 225	<u>286 630</u> 257 225	<u>271 894</u> 257 225	<u>272 000</u> 257 225	<u>270 071</u> 257 225	
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600	<u>364 637</u> 354 013	<u>366 672</u> 354 013	<u>400 426</u> 354 013	<u>393 353</u> 354 013	<u>373 705</u> 354 013	<u>373 846</u> 354 013	<u>371 273</u> 354 013	
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>258 876</u> 250 856	<u>260 474</u> 250 856	<u>286 995</u> 250 856	<u>281 438</u> 250 856	<u>266 000</u> 250 856	<u>266 111</u> 250 856	<u>264 090</u> 250 856	
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800	<u>352 246</u> 341 544	<u>354 353</u> 341 544	<u>389 313</u> 341 544	<u>381 987</u> 341 544	<u>361 637</u> 341 544	<u>361 784</u> 341 544	<u>359 119</u> 341 544	
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>619 245</u> 597 707							
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800	<u>430 696</u> 415 933							
225-104-0530	15.200	.	1	15600	<u>832 778</u> 803 813							
225-104-0531	16.100 ( 91)	.	1	6200	<u>330 057</u> 318 563							
225-104-0533	18.100 ( 93)	.	1	10000	<u>739 889</u> 717 281							
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>534 585</u> 518 009	<u>537 892</u> 518 009	<u>592 742</u> 518 009	<u>581 248</u> 518 009	<u>549 320</u> 518 009	<u>549 550</u> 518 009	<u>545 369</u> 518 009	
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>742 056</u> 722 007	<u>745 689</u> 722 007	<u>805 963</u> 722 007	<u>793 334</u> 722 007	<u>758 248</u> 722 007	<u>758 501</u> 722 007	<u>753 906</u> 722 007	
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700	<u>1 519 935</u> 1 486 499	<u>1 524 912</u> 1 486 499	<u>1 607 488</u> 1 486 499	<u>1 590 186</u> 1 486 499	<u>1 542 118</u> 1 486 499	<u>1 542 464</u> 1 486 499	<u>1 536 170</u> 1 486 499	



					-	-	-	-	-	-
225-104-0520	10.200	.	1	7000						
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>271 363</u> 257 225	<u>286 324</u> 257 225	<u>280 182</u> 257 225	<u>271 737</u> 257 225	<u>297 035</u> 257 225	<u>305 196</u> 257 225
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600	<u>372 996</u> 354 013	<u>392 945</u> 354 013	<u>384 756</u> 354 013	<u>373 495</u> 354 013	<u>407 226</u> 354 013	<u>418 107</u> 354 013
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>265 443</u> 250 856	<u>281 117</u> 250 856	<u>274 683</u> 250 856	<u>265 835</u> 250 856	<u>292 338</u> 250 856	<u>300 888</u> 250 856
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800	<u>360 904</u> 341 544	<u>381 565</u> 341 544	<u>373 083</u> 341 544	<u>361 420</u> 341 544	<u>396 356</u> 341 544	<u>407 626</u> 341 544
225-104-0528	14.200	.	1	11600						
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800						
225-104-0530	15.200	.	1	15600						
225-104-0531	16.100 ( 91)	.	1	6200						
225-104-0533	18.100 ( 93)	.	1	10000						
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>548 169</u> 518 009	<u>580 585</u> 518 009	<u>567 278</u> 518 009	<u>548 979</u> 518 009	<u>603 793</u> 518 009	<u>621 474</u> 518 009
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>756 983</u> 722 007	<u>792 605</u> 722 007	<u>777 982</u> 722 007	<u>757 873</u> 722 007	<u>818 107</u> 722 007	<u>837 538</u> 722 007
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700	<u>1 540 385</u> 1 486 499	<u>1 589 187</u> 1 486 499	<u>1 569 153</u> 1 486 499	<u>1 541 605</u> 1 486 499	<u>1 624 126</u> 1 486 499	<u>1 650 745</u> 1 486 499

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-104-0537	22.100 ( 97)	.	1	1900	<u>116 351</u> 112 531							
225-104-0538	23.100 ( 100)	.	1	2400	<u>132 023</u> 127 491							
225-104-0539	24.100 ( 103)	.	1	3100	<u>182 768</u> 176 673							
225-104-0540	25.100 ( 51)	.	1	3900	<u>239 673</u> 231 815							
225-104-0541	26.100 ( 54)	.	1	4800	<u>294 781</u> 285 113							
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.										
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>126 602</u> 122 739	<u>127 365</u> 122 739	<u>140 023</u> 122 739	<u>137 371</u> 122 739	<u>130 003</u> 122 739	<u>130 056</u> 122 739	<u>129 091</u> 122 739	
225-104-0607	33 ( 102)	.	1	2600	<u>130 725</u> 126 056	<u>132 587</u> 126 056	<u>148 308</u> 126 056	<u>145 699</u> 126 056	<u>135 738</u> 126 056	<u>135 937</u> 126 056	<u>134 889</u> 126 056	
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>193 541</u> 187 421	<u>194 776</u> 187 421	<u>215 270</u> 187 421	<u>210 975</u> 187 421	<u>199 046</u> 187 421	<u>199 132</u> 187 421	<u>197 570</u> 187 421	
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>239 598</u> 231 807	<u>241 197</u> 231 807	<u>267 718</u> 231 807	<u>262 161</u> 231 807	<u>246 723</u> 231 807	<u>246 834</u> 231 807	<u>244 813</u> 231 807	
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>298 636</u> 288 907	<u>300 634</u> 288 907	<u>333 785</u> 288 907	<u>326 838</u> 288 907	<u>307 541</u> 288 907	<u>307 680</u> 288 907	<u>305 153</u> 288 907	
225-104-0611	37 ( 106)	.	1	7500	<u>346 401</u> 333 534							
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>565 536</u> 547 692	<u>569 133</u> 547 692	<u>628 805</u> 547 692	<u>616 301</u> 547 692	<u>581 566</u> 547 692	<u>581 816</u> 547 692	<u>577 268</u> 547 692	

					-	-	-	-	-	-
225-104-0537	22.100 ( 97)	.	1	1900						
225-104-0538	23.100 ( 100)	.	1	2400						
225-104-0539	24.100 ( 103)	.	1	3100						
225-104-0540	25.100 ( 51)	.	1	3900						
225-104-0541	26.100 ( 54)	.	1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>129 737</u> 122 739	<u>137 218</u> 122 739	<u>134 147</u> 122 739	<u>129 924</u> 122 739	<u>142 573</u> 122 739	<u>146 653</u> 122 739
225-104-0607	33 ( 102)	.	1	2600	<u>135 473</u> 126 056	<u>144 871</u> 126 056	<u>141 705</u> 126 056	<u>135 632</u> 126 056	<u>151 745</u> 126 056	<u>156 264</u> 126 056
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>198 616</u> 187 421	<u>210 728</u> 187 421	<u>205 756</u> 187 421	<u>198 919</u> 187 421	<u>219 399</u> 187 421	<u>226 005</u> 187 421
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>246 166</u> 231 807	<u>261 840</u> 231 807	<u>255 406</u> 231 807	<u>246 558</u> 231 807	<u>273 061</u> 231 807	<u>281 611</u> 231 807
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>306 845</u> 288 907	<u>326 438</u> 288 907	<u>318 395</u> 288 907	<u>307 335</u> 288 907	<u>340 464</u> 288 907	<u>351 151</u> 288 907
225-104-0611	37 ( 106)	.	1	7500						
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>580 314</u> 547 692	<u>615 580</u> 547 692	<u>601 103</u> 547 692	<u>581 195</u> 547 692	<u>640 827</u> 547 692	<u>660 063</u> 547 692

**225-105.**

						-	-	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.									
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>68 775</u> 65 822	<u>69 465</u> 65 822	<u>80 917</u> 65 822	<u>78 517</u> 65 822	<u>71 851</u> 65 822	<u>71 899</u> 65 822	<u>71 026</u> 65 822
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>51 939</u> 49 748	<u>52 448</u> 49 748	<u>60 886</u> 49 748	<u>59 118</u> 49 748	<u>54 206</u> 49 748	<u>54 241</u> 49 748	<u>53 598</u> 49 748
225-105-0104	6	.	1	2400	<u>83 854</u> 80 159	<u>84 726</u> 80 159	<u>99 191</u> 80 159	<u>96 160</u> 80 159	<u>87 740</u> 80 159	<u>87 800</u> 80 159	<u>86 698</u> 80 159
225-105-0106	7	.	1	1800	<u>63 318</u> 60 542	<u>63 972</u> 60 542	<u>74 821</u> 60 542	<u>72 548</u> 60 542	<u>66 232</u> 60 542	<u>66 278</u> 60 542	<u>65 451</u> 60 542
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>98 759</u> 94 325	<u>99 812</u> 94 325	<u>117 292</u> 94 325	<u>113 629</u> 94 325	<u>103 454</u> 94 325	<u>103 528</u> 94 325	<u>102 195</u> 94 325
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>73 718</u> 70 369	<u>74 517</u> 70 369	<u>87 778</u> 70 369	<u>84 999</u> 70 369	<u>77 280</u> 70 369	<u>77 336</u> 70 369	<u>76 325</u> 70 369
225-105-0119	66	.	1	3900	<u>130 006</u> 124 076	<u>131 422</u> 124 076	<u>154 930</u> 124 076	<u>150 004</u> 124 076	<u>136 320</u> 124 076	<u>136 419</u> 124 076	<u>134 627</u> 124 076
225-105-0121	67	.	1	3000	<u>98 095</u> 93 557	<u>99 185</u> 93 557	<u>117 267</u> 93 557	<u>113 478</u> 93 557	<u>102 953</u> 93 557	<u>103 028</u> 93 557	<u>101 650</u> 93 557
225-105-0200	30 13015-2012	.									
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>51 641</u> 49 341	<u>52 186</u> 49 341	<u>61 227</u> 49 341	<u>59 333</u> 49 341	<u>54 070</u> 49 341	<u>54 108</u> 49 341	<u>53 419</u> 49 341
225-105-0202	25	.	1	2000	<u>67 470</u> 64 420	<u>68 197</u> 64 420	<u>80 252</u> 64 420	<u>77 726</u> 64 420	<u>70 709</u> 64 420	<u>70 759</u> 64 420	<u>69 840</u> 64 420

					-	-	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.								
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>71 611</u> 65 822	<u>78 379</u> 65 822	<u>75 600</u> 65 822	<u>71 780</u> 65 822	<u>83 224</u> 65 822	<u>86 916</u> 65 822
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>54 029</u> 49 748	<u>59 016</u> 49 748	<u>56 969</u> 49 748	<u>54 153</u> 49 748	<u>62 586</u> 49 748	<u>65 306</u> 49 748
225-105-0104	6	.	1	2400	<u>87 436</u> 80 159	<u>95 985</u> 80 159	<u>92 476</u> 80 159	<u>87 650</u> 80 159	<u>102 106</u> 80 159	<u>106 769</u> 80 159
225-105-0106	7	.	1	1800	<u>66 005</u> 60 542	<u>72 417</u> 60 542	<u>69 785</u> 60 542	<u>66 165</u> 60 542	<u>77 007</u> 60 542	<u>80 505</u> 60 542
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>103 088</u> 94 325	<u>113 418</u> 94 325	<u>109 177</u> 94 325	<u>103 346</u> 94 325	<u>120 814</u> 94 325	<u>126 449</u> 94 325
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>77 002</u> 70 369	<u>84 839</u> 70 369	<u>81 622</u> 70 369	<u>77 198</u> 70 369	<u>90 449</u> 70 369	<u>94 724</u> 70 369
225-105-0119	66	.	1	3900	<u>135 827</u> 124 076	<u>149 720</u> 124 076	<u>144 017</u> 124 076	<u>136 174</u> 124 076	<u>159 666</u> 124 076	<u>167 244</u> 124 076
225-105-0121	67	.	1	3000	<u>102 573</u> 93 557	<u>113 260</u> 93 557	<u>108 873</u> 93 557	<u>102 840</u> 93 557	<u>120 911</u> 93 557	<u>126 740</u> 93 557
225-105-0200	30 13015-2012	.								
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>53 880</u> 49 341	<u>59 224</u> 49 341	<u>57 030</u> 49 341	<u>54 014</u> 49 341	<u>63 049</u> 49 341	<u>65 963</u> 49 341
225-105-0202	25	.	1	2000	<u>70 456</u> 64 420	<u>77 580</u> 64 420	<u>74 656</u> 64 420	<u>70 634</u> 64 420	<u>82 681</u> 64 420	<u>86 567</u> 64 420

						-	-	-	-	-	-
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>79 921</u> 76 498	<u>80 720</u> 76 498	<u>93 980</u> 76 498	<u>91 202</u> 76 498	<u>83 483</u> 76 498	<u>83 539</u> 76 498	<u>82 528</u> 76 498
225-105-0204	75	.	1	3000	<u>98 186</u> 93 647	<u>99 276</u> 93 647	<u>117 359</u> 93 647	<u>113 570</u> 93 647	<u>103 044</u> 93 647	<u>103 120</u> 93 647	<u>101 742</u> 93 647
225-105-0300	20 13015-2012	.									
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>78 723</u> 74 977	<u>79 632</u> 74 977	<u>94 700</u> 74 977	<u>91 543</u> 74 977	<u>82 771</u> 74 977	<u>82 835</u> 74 977	<u>81 686</u> 74 977
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>125 023</u> 119 265	<u>126 403</u> 119 265	<u>149 308</u> 119 265	<u>144 508</u> 119 265	<u>131 176</u> 119 265	<u>131 272</u> 119 265	<u>129 526</u> 119 265
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>161 753</u> 154 210	<u>163 570</u> 154 210	<u>193 707</u> 154 210	<u>187 392</u> 154 210	<u>169 849</u> 154 210	<u>169 976</u> 154 210	<u>167 678</u> 154 210

**225-107.**

						-	-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.									
225-107-0101	18	.	1	300	<u>10 789</u> 10 324	<u>10 898</u> 10 324	<u>12 707</u> 10 324	<u>12 328</u> 10 324	<u>11 275</u> 10 324	<u>11 283</u> 10 324	<u>11 145</u> 10 324
225-107-0102	19	.	1	500	<u>19 562</u> 18 767	<u>19 744</u> 18 767	<u>22 757</u> 18 767	<u>22 126</u> 18 767	<u>20 371</u> 18 767	<u>20 384</u> 18 767	<u>20 154</u> 18 767

					-	-	-	-	-	-
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>83 205</u> 76 498	<u>91 042</u> 76 498	<u>87 824</u> 76 498	<u>83 401</u> 76 498	<u>96 652</u> 76 498	<u>100 927</u> 76 498
225-105-0204	75	.	1	3000	<u>102 665</u> 93 647	<u>113 351</u> 93 647	<u>108 964</u> 93 647	<u>102 932</u> 93 647	<u>121 002</u> 93 647	<u>126 831</u> 93 647
225-105-0300	20 13015-2012	.								
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>82 455</u> 74 977	<u>91 361</u> 74 977	<u>87 705</u> 74 977	<u>82 678</u> 74 977	<u>97 736</u> 74 977	<u>102 594</u> 74 977
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>130 695</u> 119 265	<u>144 232</u> 119 265	<u>138 675</u> 119 265	<u>131 033</u> 119 265	<u>153 922</u> 119 265	<u>161 306</u> 119 265
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>169 217</u> 154 210	<u>187 028</u> 154 210	<u>179 716</u> 154 210	<u>169 662</u> 154 210	<u>199 779</u> 154 210	<u>209 494</u> 154 210

					-	-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.								
225-107-0101	18	.	1	300	<u>11 237</u> 10 324	<u>12 306</u> 10 324	<u>11 867</u> 10 324	<u>11 264</u> 10 324	<u>13 071</u> 10 324	<u>13 654</u> 10 324
225-107-0102	19	.	1	500	<u>20 308</u> 18 767	<u>22 089</u> 18 767	<u>21 358</u> 18 767	<u>20 353</u> 18 767	<u>23 364</u> 18 767	<u>24 336</u> 18 767

						-	-	-	-	-	-
225-107-0103	20	.	1	600	<u>24 680</u> 23 712	<u>24 898</u> 23 712	<u>28 515</u> 23 712	<u>27 757</u> 23 712	<u>25 652</u> 23 712	<u>25 667</u> 23 712	<u>25 391</u> 23 712
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>71 012</u> 67 920	<u>71 739</u> 67 920	<u>83 794</u> 67 920	<u>81 268</u> 67 920	<u>74 251</u> 67 920	<u>74 301</u> 67 920	<u>73 382</u> 67 920
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>53 341</u> 51 021	<u>53 886</u> 51 021	<u>62 927</u> 51 021	<u>61 033</u> 51 021	<u>55 770</u> 51 021	<u>55 808</u> 51 021	<u>55 119</u> 51 021
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>45 867</u> 43 861	<u>46 339</u> 43 861	<u>54 175</u> 43 861	<u>52 533</u> 43 861	<u>47 972</u> 43 861	<u>48 005</u> 43 861	<u>47 408</u> 43 861
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>43 238</u> 41 488	<u>43 637</u> 41 488	<u>50 268</u> 41 488	<u>48 878</u> 41 488	<u>45 019</u> 41 488	<u>45 047</u> 41 488	<u>44 541</u> 41 488
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>37 638</u> 36 066	<u>38 001</u> 36 066	<u>44 028</u> 36 066	<u>42 765</u> 36 066	<u>39 257</u> 36 066	<u>39 282</u> 36 066	<u>38 823</u> 36 066
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>37 925</u> 36 351	<u>38 289</u> 36 351	<u>44 316</u> 36 351	<u>43 053</u> 36 351	<u>39 544</u> 36 351	<u>39 570</u> 36 351	<u>39 110</u> 36 351
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>47 946</u> 45 915	<u>48 418</u> 45 915	<u>56 254</u> 45 915	<u>54 612</u> 45 915	<u>50 051</u> 45 915	<u>50 084</u> 45 915	<u>49 487</u> 45 915
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>61 004</u> 58 481	<u>61 586</u> 58 481	<u>71 230</u> 58 481	<u>69 209</u> 58 481	<u>63 595</u> 58 481	<u>63 635</u> 58 481	<u>62 900</u> 58 481
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>47 863</u> 46 034						
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>58 336</u> 55 977						
225-107-0114	11	.	1	300	<u>11 558</u> 11 083	<u>11 667</u> 11 083	<u>13 475</u> 11 083	<u>13 096</u> 11 083	<u>12 044</u> 11 083	<u>12 051</u> 11 083	<u>11 913</u> 11 083
225-107-0115	12	.	1	500	<u>21 218</u> 20 404	<u>21 399</u> 20 404	<u>24 413</u> 20 404	<u>23 782</u> 20 404	<u>22 027</u> 20 404	<u>22 040</u> 20 404	<u>21 810</u> 20 404



					-	-	-	-	-	-
225-107-0103	20	.	1	600	<u>25 576</u> 23 712	<u>27 713</u> 23 712	<u>26 836</u> 23 712	<u>25 629</u> 23 712	<u>29 243</u> 23 712	<u>30 409</u> 23 712
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>73 998</u> 67 920	<u>81 122</u> 67 920	<u>78 197</u> 67 920	<u>74 176</u> 67 920	<u>86 223</u> 67 920	<u>90 109</u> 67 920
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>55 580</u> 51 021	<u>60 923</u> 51 021	<u>58 730</u> 51 021	<u>55 714</u> 51 021	<u>64 749</u> 51 021	<u>67 663</u> 51 021
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>47 808</u> 43 861	<u>52 438</u> 43 861	<u>50 537</u> 43 861	<u>47 923</u> 43 861	<u>55 754</u> 43 861	<u>58 280</u> 43 861
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>44 880</u> 41 488	<u>48 798</u> 41 488	<u>47 190</u> 41 488	<u>44 978</u> 41 488	<u>51 604</u> 41 488	<u>53 741</u> 41 488
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>39 130</u> 36 066	<u>42 692</u> 36 066	<u>41 230</u> 36 066	<u>39 219</u> 36 066	<u>45 243</u> 36 066	<u>47 186</u> 36 066
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>39 418</u> 36 351	<u>42 980</u> 36 351	<u>41 518</u> 36 351	<u>39 507</u> 36 351	<u>45 530</u> 36 351	<u>47 473</u> 36 351
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>49 887</u> 45 915	<u>54 518</u> 45 915	<u>52 616</u> 45 915	<u>50 002</u> 45 915	<u>57 833</u> 45 915	<u>60 359</u> 45 915
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>63 393</u> 58 481	<u>69 092</u> 58 481	<u>66 752</u> 58 481	<u>63 535</u> 58 481	<u>73 173</u> 58 481	<u>76 281</u> 58 481
225-107-0112	4	.	1	1100						
225-107-0113	5	.	1	1500						
225-107-0114	11	.	1	300	<u>12 006</u> 11 083	<u>13 074</u> 11 083	<u>12 636</u> 11 083	<u>12 032</u> 11 083	<u>13 839</u> 11 083	<u>14 422</u> 11 083
225-107-0115	12	.	1	500	<u>21 964</u> 20 404	<u>23 745</u> 20 404	<u>23 014</u> 20 404	<u>22 009</u> 20 404	<u>25 020</u> 20 404	<u>25 992</u> 20 404

					,	.	-	-	-	-	-
225-107-0116	13	.	1	600	<u>25 769</u> 24 788	<u>25 987</u> 24 788	<u>29 603</u> 24 788	<u>28 845</u> 24 788	<u>26 740</u> 24 788	<u>26 755</u> 24 788	<u>26 480</u> 24 788
225-107-0200	13015-2012	.									
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>12 481</u> 11 855	<u>12 636</u> 11 855	<u>15 198</u> 11 855	<u>14 661</u> 11 855	<u>13 170</u> 11 855	<u>13 180</u> 11 855	<u>12 985</u> 11 855

**225-108.**

					,	.	-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3									
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>148 569</u> 143 992	<u>149 478</u> 143 992	<u>164 559</u> 143 992	<u>161 399</u> 143 992	<u>152 620</u> 143 992	<u>152 683</u> 143 992	<u>151 534</u> 143 992

**225-109.**

					,	.	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>83 644</u> 80 177	<u>84 443</u> 80 177	<u>97 704</u> 80 177	<u>94 925</u> 80 177	<u>87 206</u> 80 177	<u>87 262</u> 80 177	<u>86 251</u> 80 177
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>104 907</u> 100 400	<u>105 960</u> 100 400	<u>123 440</u> 100 400	<u>119 777</u> 100 400	<u>109 602</u> 100 400	<u>109 676</u> 100 400	<u>108 343</u> 100 400

					-	-	-	-	-	-
225-107-0116	13	.	1	600	<u>26 664</u> 24 788	<u>28 802</u> 24 788	<u>27 924</u> 24 788	<u>26 718</u> 24 788	<u>30 332</u> 24 788	<u>31 498</u> 24 788
225-107-0200	13015-2012	.								
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>13 116</u> 11 855	<u>14 630</u> 11 855	<u>14 008</u> 11 855	<u>13 154</u> 11 855	<u>15 714</u> 11 855	<u>16 539</u> 11 855

					-	-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>152 304</u> 143 992	<u>161 216</u> 143 992	<u>157 557</u> 143 992	<u>152 526</u> 143 992	<u>167 597</u> 143 992	<u>172 458</u> 143 992

					-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.								
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>86 928</u> 80 177	<u>94 765</u> 80 177	<u>91 548</u> 80 177	<u>87 124</u> 80 177	<u>100 376</u> 80 177	<u>104 650</u> 80 177
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>109 236</u> 100 400	<u>119 566</u> 100 400	<u>115 325</u> 100 400	<u>109 494</u> 100 400	<u>126 962</u> 100 400	<u>132 597</u> 100 400

						-	-	-	-	-	-
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>188 976</u> 180 885	<u>190 865</u> 180 885	<u>222 208</u> 180 885	<u>215 640</u> 180 885	<u>197 396</u> 180 885	<u>197 527</u> 180 885	<u>195 138</u> 180 885
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>82 544</u> 78 753	<u>83 452</u> 78 753	<u>98 521</u> 78 753	<u>95 363</u> 78 753	<u>86 592</u> 78 753	<u>86 655</u> 78 753	<u>85 507</u> 78 753
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100	<u>114 521</u> 109 675	<u>115 647</u> 109 675	<u>134 332</u> 109 675	<u>130 417</u> 109 675	<u>119 540</u> 109 675	<u>119 619</u> 109 675	<u>118 195</u> 109 675
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>134 095</u> 127 780	<u>135 621</u> 127 780	<u>160 936</u> 127 780	<u>155 632</u> 127 780	<u>140 895</u> 127 780	<u>141 002</u> 127 780	<u>139 072</u> 127 780
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>193 577</u> 185 206	<u>195 538</u> 185 206	<u>228 087</u> 185 206	<u>221 267</u> 185 206	<u>202 320</u> 185 206	<u>202 457</u> 185 206	<u>199 976</u> 185 206
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>130 659</u> 124 834	<u>132 039</u> 124 834	<u>154 944</u> 124 834	<u>150 144</u> 124 834	<u>136 812</u> 124 834	<u>136 908</u> 124 834	<u>135 162</u> 124 834
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>212 283</u> 202 453	<u>214 644</u> 202 453	<u>253 823</u> 202 453	<u>245 613</u> 202 453	<u>222 807</u> 202 453	<u>222 972</u> 202 453	<u>219 986</u> 202 453
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>93 687</u> 89 426	<u>94 705</u> 89 426	<u>111 581</u> 89 426	<u>108 045</u> 89 426	<u>98 221</u> 89 426	<u>98 292</u> 89 426	<u>97 005</u> 89 426
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>218 503</u> 208 937	<u>220 755</u> 208 937	<u>258 125</u> 208 937	<u>250 295</u> 208 937	<u>228 542</u> 208 937	<u>228 698</u> 208 937	<u>225 850</u> 208 937
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>67 205</u> 64 158	<u>67 932</u> 64 158	<u>79 987</u> 64 158	<u>77 461</u> 64 158	<u>70 443</u> 64 158	<u>70 494</u> 64 158	<u>69 575</u> 64 158
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>142 305</u> 135 668	<u>143 904</u> 135 668	<u>170 425</u> 135 668	<u>164 868</u> 135 668	<u>149 430</u> 135 668	<u>149 541</u> 135 668	<u>147 519</u> 135 668
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 ( 8 )	.	1	1600	<u>56 842</u> 54 368	<u>57 423</u> 54 368	<u>67 067</u> 54 368	<u>65 046</u> 54 368	<u>59 432</u> 54 368	<u>59 473</u> 54 368	<u>58 738</u> 54 368

					-	-	-	-	-	-
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>196 738</u> 180 885	<u>215 261</u> 180 885	<u>207 657</u> 180 885	<u>197 201</u> 180 885	<u>228 523</u> 180 885	<u>238 626</u> 180 885
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>86 276</u> 78 753	<u>95 181</u> 78 753	<u>91 525</u> 78 753	<u>86 498</u> 78 753	<u>101 557</u> 78 753	<u>106 414</u> 78 753
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100	<u>119 148</u> 109 675	<u>130 191</u> 109 675	<u>125 658</u> 109 675	<u>119 424</u> 109 675	<u>138 097</u> 109 675	<u>144 120</u> 109 675
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>140 364</u> 127 780	<u>155 326</u> 127 780	<u>149 184</u> 127 780	<u>140 738</u> 127 780	<u>166 037</u> 127 780	<u>174 197</u> 127 780
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>201 637</u> 185 206	<u>220 873</u> 185 206	<u>212 977</u> 185 206	<u>202 118</u> 185 206	<u>234 644</u> 185 206	<u>245 137</u> 185 206
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>136 331</u> 124 834	<u>149 868</u> 124 834	<u>144 311</u> 124 834	<u>136 669</u> 124 834	<u>159 558</u> 124 834	<u>166 942</u> 124 834
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>221 985</u> 202 453	<u>245 140</u> 202 453	<u>235 635</u> 202 453	<u>222 564</u> 202 453	<u>261 716</u> 202 453	<u>274 346</u> 202 453
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>97 867</u> 89 426	<u>107 841</u> 89 426	<u>103 747</u> 89 426	<u>98 116</u> 89 426	<u>114 982</u> 89 426	<u>120 422</u> 89 426
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>227 757</u> 208 937	<u>249 843</u> 208 937	<u>240 777</u> 208 937	<u>228 309</u> 208 937	<u>265 655</u> 208 937	<u>277 702</u> 208 937
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>70 190</u> 64 158	<u>77 315</u> 64 158	<u>74 390</u> 64 158	<u>70 369</u> 64 158	<u>82 415</u> 64 158	<u>86 301</u> 64 158
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>148 873</u> 135 668	<u>164 547</u> 135 668	<u>158 113</u> 135 668	<u>149 265</u> 135 668	<u>175 768</u> 135 668	<u>184 317</u> 135 668
225-109-0200	20 13015-2012	.								
225-109-0201	30 ( 8 )	.	1	1600	<u>59 230</u> 54 368	<u>64 930</u> 54 368	<u>62 590</u> 54 368	<u>59 372</u> 54 368	<u>69 010</u> 54 368	<u>72 119</u> 54 368

						-	-	-	-	-	-
225-109-0202	31 ( 9)	.	1	3100	<u>91 581</u> 87 007	<u>92 707</u> 87 007	<u>111 392</u> 87 007	<u>107 477</u> 87 007	<u>96 600</u> 87 007	<u>96 679</u> 87 007	<u>95 254</u> 87 007
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>96 618</u> 92 660	<u>97 526</u> 92 660	<u>112 595</u> 92 660	<u>109 438</u> 92 660	<u>100 666</u> 92 660	<u>100 729</u> 92 660	<u>99 581</u> 92 660
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000	<u>119 951</u> 115 154	<u>121 041</u> 115 154	<u>139 123</u> 115 154	<u>135 335</u> 115 154	<u>124 809</u> 115 154	<u>124 885</u> 115 154	<u>123 506</u> 115 154
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>132 948</u> 126 871	<u>134 401</u> 126 871	<u>158 511</u> 126 871	<u>153 459</u> 126 871	<u>139 424</u> 126 871	<u>139 526</u> 126 871	<u>137 688</u> 126 871
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>189 714</u> 181 952	<u>191 494</u> 181 952	<u>221 029</u> 181 952	<u>214 840</u> 181 952	<u>197 648</u> 181 952	<u>197 772</u> 181 952	<u>195 520</u> 181 952
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>261 141</u> 250 395	<u>263 612</u> 250 395	<u>304 599</u> 250 395	<u>296 010</u> 250 395	<u>272 152</u> 250 395	<u>272 324</u> 250 395	<u>269 200</u> 250 395

**225-2.**  
**225-202.**

						-	-	-	-	-	-
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>98 484</u> 94 532	<u>99 384</u> 94 532	<u>114 302</u> 94 532	<u>111 176</u> 94 532	<u>102 492</u> 94 532	<u>102 554</u> 94 532	<u>101 417</u> 94 532
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>82 630</u> 78 835	<u>83 540</u> 78 835	<u>98 626</u> 78 835	<u>95 465</u> 78 835	<u>86 683</u> 78 835	<u>86 747</u> 78 835	<u>85 597</u> 78 835
225-202-1200	13015-2012	.									

					-	-	-	-	-	-
225-109-0202	31 ( 9)	.	1	3100	<u>96 208</u> 87 007	<u>107 251</u> 87 007	<u>102 718</u> 87 007	<u>96 484</u> 87 007	<u>115 157</u> 87 007	<u>121 180</u> 87 007
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>100 350</u> 92 660	<u>109 256</u> 92 660	<u>105 600</u> 92 660	<u>100 573</u> 92 660	<u>115 631</u> 92 660	<u>120 489</u> 92 660
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000	<u>124 429</u> 115 154	<u>135 116</u> 115 154	<u>130 729</u> 115 154	<u>124 696</u> 115 154	<u>142 767</u> 115 154	<u>148 596</u> 115 154
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>138 918</u> 126 871	<u>153 167</u> 126 871	<u>147 318</u> 126 871	<u>139 275</u> 126 871	<u>163 368</u> 126 871	<u>171 141</u> 126 871
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>197 028</u> 181 952	<u>214 483</u> 181 952	<u>207 317</u> 181 952	<u>197 464</u> 181 952	<u>226 979</u> 181 952	<u>236 500</u> 181 952
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>271 292</u> 250 395	<u>295 515</u> 250 395	<u>285 571</u> 250 395	<u>271 897</u> 250 395	<u>312 857</u> 250 395	<u>326 069</u> 250 395

					-	-	-	-	-	-
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>102 179</u> 94 532	<u>110 995</u> 94 532	<u>107 376</u> 94 532	<u>102 399</u> 94 532	<u>117 307</u> 94 532	<u>122 116</u> 94 532
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>86 367</u> 78 835	<u>95 283</u> 78 835	<u>91 623</u> 78 835	<u>86 589</u> 78 835	<u>101 666</u> 78 835	<u>106 530</u> 78 835
225-202-1200	13015-2012	.								

						-	-	-	-	-	-
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>19 910</u> 19 365	<u>20 046</u> 19 365			<u>20 276</u> 19 365	<u>20 291</u> 19 365	<u>20 214</u> 19 365
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>17 835</u> 17 351	<u>17 953</u> 17 351			<u>18 153</u> 17 351	<u>18 165</u> 17 351	<u>18 099</u> 17 351
225-202-1209	5	.	1	73	<u>8 510</u> 8 284	<u>8 562</u> 8 284			<u>8 651</u> 8 284	<u>8 656</u> 8 284	<u>8 627</u> 8 284

**225-203.**

						-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>45 943</u> 42 574	<u>46 855</u> 42 574	<u>61 984</u> 42 574	<u>58 814</u> 42 574	<u>50 007</u> 42 574	<u>50 071</u> 42 574	<u>48 917</u> 42 574
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>51 295</u> 47 874	<u>52 204</u> 47 874	<u>67 279</u> 47 874	<u>64 120</u> 47 874	<u>55 345</u> 47 874	<u>55 408</u> 47 874	<u>54 259</u> 47 874
225-203-0900	13015-2012	.									
225-203-0901	20-10	.	1	240		<u>30 793</u> 29 826			<u>31 083</u> 29 826	<u>31 102</u> 29 826	<u>31 005</u> 29 826
225-203-0903	20-5	.	1	175		<u>21 543</u> 20 856			<u>21 755</u> 20 856	<u>21 768</u> 20 856	<u>21 698</u> 20 856
225-203-1000	13015-2012	.									



					-	-	-	-	-	-
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>20 257</u> 19 365		<u>20 712</u> 19 365	<u>20 268</u> 19 365		
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>18 136</u> 17 351		<u>18 531</u> 17 351	<u>18 146</u> 17 351		
225-202-1209	5	.	1	73	<u>8 643</u> 8 284		<u>8 818</u> 8 284	<u>8 648</u> 8 284		

					-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>49 690</u> 42 574	<u>58 631</u> 42 574	<u>54 960</u> 42 574	<u>49 913</u> 42 574	<u>65 032</u> 42 574	<u>69 909</u> 42 574
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>55 029</u> 47 874	<u>63 938</u> 47 874	<u>60 280</u> 47 874	<u>55 251</u> 47 874	<u>70 316</u> 47 874	<u>75 176</u> 47 874
225-203-0900	13015-2012	.								
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>31 059</u> 29 826		<u>31 634</u> 29 826	<u>31 074</u> 29 826		
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>21 737</u> 20 856		<u>22 157</u> 20 856	<u>21 748</u> 20 856		
225-203-1000	13015-2012	.								

						-	-	-	-	-	-
225-203-1001	5	.	1	20		<u>2 548</u> 2 467			<u>2 572</u> 2 467	<u>2 573</u> 2 467	<u>2 565</u> 2 467
225-203-1002	10	.	1	40		<u>4 979</u> 4 821			<u>5 028</u> 4 821	<u>5 031</u> 4 821	<u>5 015</u> 4 821
225-203-1005	9	.	1	1000		<u>106 192</u> 102 598			<u>107 404</u> 102 598	<u>107 480</u> 102 598	<u>107 077</u> 102 598

**225-204.**

						-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>265 785</u> 258 548						
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>283 654</u> 275 662						
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>225 142</u> 218 298						
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>814 384</u> 793 150	<u>1 306 861</u> 1 271 408	<u>1 314 737</u> 1 271 408	<u>1 315 234</u> 1 271 408	<u>1 312 616</u> 1 271 408	<u>1 314 074</u> 1 271 408	<u>1 329 655</u> 1 271 408
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>958 254</u> 933 390	<u>1 512 030</u> 1 471 042	<u>1 521 118</u> 1 471 042	<u>1 521 692</u> 1 471 042	<u>1 518 670</u> 1 471 042	<u>1 520 353</u> 1 471 042	<u>1 538 331</u> 1 471 042
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 516 040</u> 1 477 728	<u>2 389 765</u> 2 326 880	<u>2 402 610</u> 2 326 880	<u>2 403 421</u> 2 326 880	<u>2 399 150</u> 2 326 880	<u>2 401 528</u> 2 326 880	<u>2 426 937</u> 2 326 880
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 546 559</u> 1 506 838	<u>2 440 942</u> 2 375 541	<u>2 454 998</u> 2 375 541	<u>2 455 886</u> 2 375 541	<u>2 451 212</u> 2 375 541	<u>2 453 815</u> 2 375 541	<u>2 481 620</u> 2 375 541

					-	-	-	-	-	-
225-203-1001	5	.	1	20	$\frac{2\,570}{2\,467}$		$\frac{2\,618}{2\,467}$	$\frac{2\,571}{2\,467}$		
225-203-1002	10	.	1	40	$\frac{5\,024}{4\,821}$		$\frac{5\,119}{4\,821}$	$\frac{5\,026}{4\,821}$		
225-203-1005	9	.	1	1000	$\frac{107\,302}{102\,598}$		$\frac{109\,699}{102\,598}$	$\frac{107\,363}{102\,598}$		

					-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500						
225-204-0102	2-	.	1	3000						
225-204-0103	2- -	.	1	3000						
225-204-0106	5-	.	1	6500	$\frac{1\,314\,472}{1\,271\,408}$					
225-204-0107	5-	.	1	7500	$\frac{1\,520\,812}{1\,471\,042}$					
225-204-0108	1-	.	1	10600	$\frac{2\,402\,177}{2\,326\,880}$					
225-204-0109	2-	.	1	11600	$\frac{2\,454\,525}{2\,375\,541}$					

						-	-	-	-	-	-
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>194 941</u> 189 904						
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>135 812</u> 131 502	<u>136 684</u> 131 502	<u>139 699</u> 131 502	<u>139 759</u> 131 502	<u>138 657</u> 131 502	<u>139 395</u> 131 502	<u>144 435</u> 131 502
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>196 286</u> 190 493	<u>316 526</u> 306 690	<u>319 434</u> 306 690	<u>319 617</u> 306 690	<u>318 650</u> 306 690	<u>319 189</u> 306 690	<u>324 942</u> 306 690
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>221 878</u> 215 178	<u>362 589</u> 351 094	<u>366 103</u> 351 094	<u>366 325</u> 351 094	<u>365 156</u> 351 094	<u>365 807</u> 351 094	<u>372 758</u> 351 094
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>232 006</u> 225 430	<u>233 242</u> 225 430	<u>237 512</u> 225 430	<u>237 598</u> 225 430	<u>236 036</u> 225 430	<u>237 082</u> 225 430	<u>244 221</u> 225 430
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>340 257</u> 330 831	<u>545 023</u> 529 195	<u>549 143</u> 529 195	<u>549 403</u> 529 195	<u>548 033</u> 529 195	<u>548 796</u> 529 195	<u>556 946</u> 529 195
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>294 834</u> 286 298	<u>296 462</u> 286 298	<u>302 088</u> 286 298	<u>302 201</u> 286 298	<u>300 143</u> 286 298	<u>301 521</u> 286 298	<u>310 929</u> 286 298
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>307 406</u> 298 721	<u>309 034</u> 298 721	<u>314 660</u> 298 721	<u>314 773</u> 298 721	<u>312 715</u> 298 721	<u>314 093</u> 298 721	<u>323 501</u> 298 721
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>413 424</u> 400 620						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>414 327</u> 401 667						
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>498 217</u> 483 021						
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>700 394</u> 681 234	<u>1 117 192</u> 1 085 156	<u>1 125 311</u> 1 085 156	<u>1 125 823</u> 1 085 156	<u>1 123 124</u> 1 085 156	<u>1 124 627</u> 1 085 156	<u>1 140 687</u> 1 085 156
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>319 498</u> 310 872	<u>321 060</u> 310 872	<u>326 460</u> 310 872	<u>326 569</u> 310 872	<u>324 594</u> 310 872	<u>325 916</u> 310 872	<u>334 946</u> 310 872

					-	-	-	-	-	-
225-204-0112	1-2	.	1	1500						
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>139 609</u> 131 502	<u>151 150</u> 131 502	<u>148 119</u> 131 502	<u>147 944</u> 131 502	<u>154 065</u> 131 502	<u>158 728</u> 131 502
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>319 336</u> 306 690					
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>365 984</u> 351 094					
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>237 384</u> 225 430	<u>253 735</u> 225 430	<u>249 441</u> 225 430	<u>249 193</u> 225 430	<u>257 864</u> 225 430	<u>264 470</u> 225 430
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>549 004</u> 529 195					
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>301 920</u> 286 298	<u>323 465</u> 286 298	<u>317 807</u> 286 298	<u>317 480</u> 286 298	<u>328 905</u> 286 298	<u>337 610</u> 286 298
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>314 492</u> 298 721	<u>336 037</u> 298 721	<u>330 379</u> 298 721	<u>330 052</u> 298 721	<u>341 477</u> 298 721	<u>350 182</u> 298 721
225-204-0122	6-2	.	1	5800						
225-204-0123	6-4	.	1	5600						
225-204-0124	6-0	.	1	6700						
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>1 125 037</u> 1 085 156					
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>326 299</u> 310 872	<u>346 978</u> 310 872	<u>341 547</u> 310 872	<u>341 234</u> 310 872	<u>352 200</u> 310 872	<u>360 555</u> 310 872

						-	-	-	-	-	-
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>457 526</u> 445 070	<u>459 797</u> 445 070	<u>467 646</u> 445 070	<u>467 804</u> 445 070	<u>464 933</u> 445 070	<u>466 856</u> 445 070	<u>479 980</u> 445 070
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>891 146</u> 867 597	<u>1 415 241</u> 1 376 152	<u>1 424 330</u> 1 376 152	<u>1 424 903</u> 1 376 152	<u>1 421 882</u> 1 376 152	<u>1 423 565</u> 1 376 152	<u>1 441 542</u> 1 376 152
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>193 178</u> 187 446	<u>311 438</u> 301 702	<u>314 346</u> 301 702	<u>314 530</u> 301 702	<u>313 563</u> 301 702	<u>314 101</u> 301 702	<u>319 854</u> 301 702
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>190 321</u> 184 986	<u>296 644</u> 287 834	<u>299 043</u> 287 834	<u>299 195</u> 287 834	<u>298 397</u> 287 834	<u>298 841</u> 287 834	<u>303 587</u> 287 834
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>117 280</u> 112 632	<u>119 357</u> 112 632	<u>122 871</u> 112 632	<u>123 093</u> 112 632	<u>121 924</u> 112 632	<u>122 575</u> 112 632	<u>129 526</u> 112 632
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>132 642</u> 128 016						
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>174 173</u> 168 085						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>261 401</u> 253 926	<u>417 311</u> 404 744	<u>420 825</u> 404 744	<u>421 047</u> 404 744	<u>419 878</u> 404 744	<u>420 529</u> 404 744	<u>427 480</u> 404 744
225-204-0156	3- 5	.	1	4800	<u>240 676</u> 232 422	<u>242 420</u> 232 422	<u>248 448</u> 232 422	<u>248 570</u> 232 422	<u>246 364</u> 232 422	<u>247 841</u> 232 422	<u>257 920</u> 232 422
225-204-0157	5- 5	.	1	6300	<u>328 854</u> 317 867	<u>331 143</u> 317 867	<u>339 055</u> 317 867	<u>339 214</u> 317 867	<u>336 320</u> 317 867	<u>338 258</u> 317 867	<u>351 487</u> 317 867
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>329 784</u> 319 673						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>439 505</u> 425 824						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>880 896</u> 858 156	<u>1 382 071</u> 1 344 765	<u>1 390 250</u> 1 344 765	<u>1 390 766</u> 1 344 765	<u>1 388 047</u> 1 344 765	<u>1 389 561</u> 1 344 765	<u>1 405 741</u> 1 344 765

					-	-	-	-	-	-
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>467 412</u> 445 070	<u>497 469</u> 445 070	<u>489 575</u> 445 070	<u>489 120</u> 445 070	<u>505 059</u> 445 070	<u>517 203</u> 445 070
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 424 024</u> 1 376 152					
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>314 248</u> 301 702					
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>298 962</u> 287 834					
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>122 753</u> 112 632					
225-204-0153	3-05	.	1	2500						
225-204-0154	4-05	.	1	3300						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>420 707</u> 404 744					
225-204-0156	3- 5	.	1	4800	<u>248 268</u> 232 422	<u>271 352</u> 232 422	<u>265 289</u> 232 422	<u>264 940</u> 232 422	<u>277 181</u> 232 422	<u>286 507</u> 232 422
225-204-0157	5- 5	.	1	6300	<u>338 819</u> 317 867	<u>369 116</u> 317 867	<u>361 159</u> 317 867	<u>360 700</u> 317 867	<u>376 767</u> 317 867	<u>389 008</u> 317 867
225-204-0164	3- 5	.	1	4500						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 389 975</u> 1 344 765					

					,	-	-	-	-	-	-
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>263 718</u> 255 599						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>174 133</u> 168 953	<u>175 694</u> 168 953	<u>178 335</u> 168 953	<u>178 502</u> 168 953	<u>177 624</u> 168 953	<u>178 113</u> 168 953	<u>183 339</u> 168 953
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>206 320</u> 200 039	<u>208 297</u> 200 039	<u>211 641</u> 200 039	<u>211 852</u> 200 039	<u>210 740</u> 200 039	<u>211 360</u> 200 039	<u>217 975</u> 200 039
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>515 341</u> 503 033						
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>330 285</u> 321 784						
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>359 688</u> 350 205						
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>280 011</u> 271 727						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>321 499</u> 312 441						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>965 447</u> 941 454						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>273 681</u> 265 925						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>377 674</u> 366 826						
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>213 518</u> 205 889						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>288 150</u> 278 875						



					-	-	-	-	-	-
225-204-0176	-2	.	1	3640						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>178 247</u> 168 953					
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>211 529</u> 200 039					
225-204-0180	-6	.	1	2720						
225-204-0181	15.15	.	1	2500						
225-204-0182	18.18	.	1	3000						
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250						
225-204-0188	3- -	.	1	4250						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475						

					,	-	-	-	-	-	-
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>296 370</u> 286 934						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>268 519</u> 258 191						
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>267 869</u> 257 554						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>324 742</u> 313 839						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>342 573</u> 331 320						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>193 681</u> 186 440						
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>214 144</u> 208 584						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>235 593</u> 229 370						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>281 918</u> 274 446						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>380 027</u> 369 554						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>388 408</u> 377 771						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>440 979</u> 428 890						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0190	5-4-	.	1	4475						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250						
225-204-0192	5- -	.	1	6250						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250						
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250						

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>449 361</u> 437 107							
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>535 076</u> 520 494							
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>605 284</u> 588 410							
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>612 064</u> 595 057							
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>372 505</u> 362 544							
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>471 121</u> 458 619							
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>595 884</u> 580 434							
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>691 007</u> 673 246							
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>658 341</u> 641 221							
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>685 972</u> 669 257							
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>623 988</u> 607 987							
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>721 946</u> 703 578							
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>503 663</u> 490 523							

					-	-	-	-	-	-
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030						

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>685 507</u> 666 719							
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>875 053</u> 851 496							
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>888 361</u> 865 394							
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 089 577</u> 1 061 652							
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>803 679</u> 782 372							
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 016 481</u> 989 989							
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 117 188</u> 1 088 722							
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>925 136</u> 901 407							
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 216 995</u> 1 186 004							
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 050 867</u> 1 024 673							
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 178 289</u> 1 148 058							
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>952 624</u> 928 356							
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 243 374</u> 1 211 866							

					-	-	-	-	-	-
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>42 851</u> 41 500	<u>43 124</u> 41 500	<u>44 066</u> 41 500	<u>44 085</u> 41 500	<u>43 740</u> 41 500	<u>43 971</u> 41 500	<u>45 546</u> 41 500
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>35 896</u> 34 585						
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>51 370</u> 49 917	<u>51 643</u> 49 917	<u>52 584</u> 49 917	<u>52 603</u> 49 917	<u>52 259</u> 49 917	<u>52 490</u> 49 917	<u>54 064</u> 49 917
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>40 250</u> 38 873	<u>40 541</u> 38 873	<u>41 545</u> 38 873	<u>41 566</u> 38 873	<u>41 198</u> 38 873	<u>41 444</u> 38 873	<u>43 124</u> 38 873
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>39 481</u> 37 887	<u>39 844</u> 37 887	<u>41 100</u> 37 887	<u>41 125</u> 37 887	<u>40 666</u> 37 887	<u>40 973</u> 37 887	<u>43 073</u> 37 887
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>93 173</u> 90 746	<u>93 600</u> 90 746	<u>95 075</u> 90 746	<u>95 105</u> 90 746	<u>94 565</u> 90 746	<u>94 927</u> 90 746	<u>97 394</u> 90 746
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>57 758</u> 55 751	<u>58 185</u> 55 751	<u>59 660</u> 55 751	<u>59 690</u> 55 751	<u>59 150</u> 55 751	<u>59 512</u> 55 751	<u>61 979</u> 55 751
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>53 886</u> 51 981	<u>54 294</u> 51 981	<u>55 707</u> 51 981	<u>55 736</u> 51 981	<u>55 219</u> 51 981	<u>55 565</u> 51 981	<u>57 927</u> 51 981
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>52 418</u> 50 531	<u>52 827</u> 50 531	<u>54 240</u> 50 531	<u>54 268</u> 50 531	<u>53 751</u> 50 531	<u>54 097</u> 50 531	<u>56 460</u> 50 531
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>52 519</u> 50 625	<u>52 930</u> 50 625	<u>54 349</u> 50 625	<u>54 377</u> 50 625	<u>53 858</u> 50 625	<u>54 206</u> 50 625	<u>56 579</u> 50 625
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>162 546</u> 156 484						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>162 546</u> 156 484						



					-	-	-	-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>44 038</u> 41 500	<u>47 644</u> 41 500	<u>46 697</u> 41 500	<u>46 643</u> 41 500	<u>48 555</u> 41 500	<u>50 013</u> 41 500
225-204-0302	95-1	.	1	750						
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>52 556</u> 49 917	<u>56 163</u> 49 917	<u>55 216</u> 49 917	<u>55 161</u> 49 917	<u>57 074</u> 49 917	<u>58 531</u> 49 917
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>41 515</u> 38 873	<u>45 363</u> 38 873	<u>44 352</u> 38 873	<u>44 294</u> 38 873	<u>46 334</u> 38 873	<u>47 889</u> 38 873
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>41 062</u> 37 887	<u>45 871</u> 37 887	<u>44 608</u> 37 887	<u>44 535</u> 37 887	<u>47 086</u> 37 887	<u>49 029</u> 37 887
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>95 031</u> 90 746	<u>100 682</u> 90 746	<u>99 198</u> 90 746	<u>99 112</u> 90 746	<u>102 109</u> 90 746	<u>104 392</u> 90 746
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>59 616</u> 55 751	<u>65 267</u> 55 751	<u>63 783</u> 55 751	<u>63 697</u> 55 751	<u>66 694</u> 55 751	<u>68 977</u> 55 751
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>55 665</u> 51 981	<u>61 075</u> 51 981	<u>59 654</u> 51 981	<u>59 572</u> 51 981	<u>62 441</u> 51 981	<u>64 627</u> 51 981
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>54 198</u> 50 531	<u>59 608</u> 50 531	<u>58 187</u> 50 531	<u>58 105</u> 50 531	<u>60 974</u> 50 531	<u>63 160</u> 50 531
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>54 306</u> 50 625	<u>59 741</u> 50 625	<u>58 313</u> 50 625	<u>58 231</u> 50 625	<u>61 113</u> 50 625	<u>63 308</u> 50 625
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550						

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>162 546</u> 156 484							
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>233 601</u> 226 837	<u>234 891</u> 226 837	<u>239 349</u> 226 837	<u>239 439</u> 226 837	<u>237 808</u> 226 837	<u>238 900</u> 226 837	<u>246 355</u> 226 837	
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>162 546</u> 156 484							
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>162 546</u> 156 484							
225-204-0320	7-3	.	1	1820	<u>139 302</u> 135 603	<u>139 963</u> 135 603	<u>142 249</u> 135 603	<u>142 295</u> 135 603	<u>141 459</u> 135 603	<u>142 019</u> 135 603	<u>145 841</u> 135 603	
225-204-0600	937-92	.										
225-204-0601	1	.	1	800	<u>62 792</u> 61 148	<u>63 083</u> 61 148	<u>64 088</u> 61 148	<u>64 108</u> 61 148	<u>63 740</u> 61 148	<u>63 987</u> 61 148	<u>65 666</u> 61 148	
225-204-0602	2	.	1	675	<u>51 019</u> 49 655	<u>51 265</u> 49 655	<u>52 112</u> 49 655	<u>52 129</u> 49 655	<u>51 819</u> 49 655	<u>52 027</u> 49 655	<u>53 444</u> 49 655	
225-204-0603	3	.	1	550	<u>45 516</u> 44 357	<u>45 716</u> 44 357	<u>46 406</u> 44 357	<u>46 420</u> 44 357	<u>46 168</u> 44 357	<u>46 337</u> 44 357	<u>47 492</u> 44 357	
225-204-0604	4	.	1	475	<u>40 073</u> 39 064	<u>40 246</u> 39 064	<u>40 842</u> 39 064	<u>40 854</u> 39 064	<u>40 636</u> 39 064	<u>40 782</u> 39 064	<u>41 780</u> 39 064	
225-204-0605	5	.	1	400	<u>34 134</u> 33 280	<u>34 280</u> 33 280	<u>34 782</u> 33 280	<u>34 792</u> 33 280	<u>34 608</u> 33 280	<u>34 731</u> 33 280	<u>35 571</u> 33 280	
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>36 151</u> 35 272	<u>36 296</u> 35 272	<u>36 798</u> 35 272	<u>36 809</u> 35 272	<u>36 625</u> 35 272	<u>36 748</u> 35 272	<u>37 588</u> 35 272	
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>18 991</u> 18 428	<u>19 100</u> 18 428	<u>19 477</u> 18 428	<u>19 484</u> 18 428	<u>19 347</u> 18 428	<u>19 439</u> 18 428	<u>20 069</u> 18 428	

					-	-	-	-	-	-
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550						
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>239 216</u> 226 837	<u>256 288</u> 226 837	<u>251 804</u> 226 837	<u>251 546</u> 226 837	<u>260 599</u> 226 837	<u>267 497</u> 226 837
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550						
225-204-0320	7-3	.	1	1820	<u>142 181</u> 135 603	<u>150 933</u> 135 603	<u>148 635</u> 135 603	<u>148 502</u> 135 603	<u>153 143</u> 135 603	<u>156 680</u> 135 603
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800	<u>64 058</u> 61 148	<u>67 905</u> 61 148	<u>66 895</u> 61 148	<u>66 836</u> 61 148	<u>68 876</u> 61 148	<u>70 431</u> 61 148
225-204-0602	2	.	1	675	<u>52 087</u> 49 655	<u>55 333</u> 49 655	<u>54 481</u> 49 655	<u>54 431</u> 49 655	<u>56 153</u> 49 655	<u>57 464</u> 49 655
225-204-0603	3	.	1	550	<u>46 386</u> 44 357	<u>49 031</u> 44 357	<u>48 336</u> 44 357	<u>48 296</u> 44 357	<u>49 699</u> 44 357	<u>50 767</u> 44 357
225-204-0604	4	.	1	475	<u>40 824</u> 39 064	<u>43 109</u> 39 064	<u>42 509</u> 39 064	<u>42 474</u> 39 064	<u>43 686</u> 39 064	<u>44 608</u> 39 064
225-204-0605	5	.	1	400	<u>34 767</u> 33 280	<u>36 691</u> 33 280	<u>36 185</u> 33 280	<u>36 156</u> 33 280	<u>37 176</u> 33 280	<u>37 954</u> 33 280
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>36 783</u> 35 272	<u>38 707</u> 35 272	<u>38 202</u> 35 272	<u>38 173</u> 35 272	<u>39 193</u> 35 272	<u>39 970</u> 35 272
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>19 466</u> 18 428	<u>20 908</u> 18 428	<u>20 529</u> 18 428	<u>20 508</u> 18 428	<u>21 273</u> 18 428	<u>21 856</u> 18 428

					,	-	-	-	-	-	-
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>17 759</u> 17 267						
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>177 591</u> 172 692						
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>290 250</u> 282 785						
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>194 482</u> 188 886						
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>337 124</u> 327 861						
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>74 682</u> 72 630						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>69 380</u> 67 433						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>63 218</u> 61 391						
225-204-1500	13015-2012	.									
225-204-1504	5	.	1	500	<u>48 589</u> 47 450	<u>48 770</u> 47 450	<u>49 398</u> 47 450	<u>49 411</u> 47 450	<u>49 181</u> 47 450	<u>49 335</u> 47 450	<u>50 385</u> 47 450

					-	-	-	-	-	-
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0803	33-2	.	1	250						
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1006	3-	.	1	1750						
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190						
225-204-1309	35-10	.	1	2200						
225-204-1310	35-15	.	1	3275						
225-204-1313	32.9	.	1	725						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725						
225-204-1500	13015-2012	.								
225-204-1504	5	.	1	500	<u>49 380</u> 47 450	<u>51 784</u> 47 450	<u>51 153</u> 47 450	<u>51 116</u> 47 450	<u>52 391</u> 47 450	<u>53 363</u> 47 450

					,	.	-	-	-	-	-
225-204-1512	1	.	1	500	<u>36 715</u> 35 717	<u>36 896</u> 35 717	<u>37 524</u> 35 717	<u>37 537</u> 35 717	<u>37 307</u> 35 717	<u>37 461</u> 35 717	<u>38 511</u> 35 717

**225-205.**

					,	.	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.									
225-205-0104	4	.	1	90	<u>3 863</u> 3 716	<u>3 895</u> 3 716	<u>4 438</u> 3 716	<u>4 324</u> 3 716	<u>4 008</u> 3 716	<u>4 011</u> 3 716	<u>3 969</u> 3 716
225-205-0105	5	.	1	130	<u>4 567</u> 4 366	<u>4 614</u> 4 366	<u>5 398</u> 4 366	<u>5 233</u> 4 366	<u>4 777</u> 4 366	<u>4 781</u> 4 366	<u>4 721</u> 4 366
225-205-0106	6	.	1	180	<u>5 292</u> 5 026	<u>5 357</u> 5 026	<u>6 442</u> 5 026	<u>6 215</u> 5 026	<u>5 583</u> 5 026	<u>5 588</u> 5 026	<u>5 505</u> 5 026

**226.****226-1.****226-101.**

					,	.	-	-	-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012										

				,	-	-	-	-	-	-
225-204-1512	1	.	1	500	<u>37 506</u> 35 717	<u>39 910</u> 35 717	<u>39 279</u> 35 717	<u>39 242</u> 35 717	<u>40 517</u> 35 717	<u>41 489</u> 35 717

					-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.								
225-205-0104	4	.	1	90	$\frac{3\,997}{3\,716}$	$\frac{4\,318}{3\,716}$	$\frac{4\,186}{3\,716}$	$\frac{4\,005}{3\,716}$	$\frac{4\,547}{3\,716}$	$\frac{4\,722}{3\,716}$
225-205-0105	5	.	1	130	$\frac{4\,761}{4\,366}$	$\frac{5\,224}{4\,366}$	$\frac{5\,034}{4\,366}$	$\frac{4\,772}{4\,366}$	$\frac{5\,555}{4\,366}$	$\frac{5\,808}{4\,366}$
225-205-0106	6	.	1	180	$\frac{5\,560}{5\,026}$	$\frac{6\,201}{5\,026}$	$\frac{5\,938}{5\,026}$	$\frac{5\,576}{5\,026}$	$\frac{6\,661}{5\,026}$	$\frac{7\,010}{5\,026}$

					-	-	-	-	-	
226-101-0100	350	19804-2012								

						-	-	-	-	-	-
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311	<u>14 699</u> 14 175	<u>14 812</u> 14 175	<u>16 687</u> 14 175	<u>16 294</u> 14 175	<u>15 203</u> 14 175	<u>15 211</u> 14 175	<u>15 068</u> 14 175
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>19 321</u> 18 743	<u>19 434</u> 18 743	<u>21 307</u> 18 743	<u>20 914</u> 18 743	<u>19 824</u> 18 743	<u>19 832</u> 18 743	<u>19 689</u> 18 743
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>19 608</u> 19 027	<u>19 721</u> 19 027	<u>21 589</u> 19 027	<u>21 198</u> 19 027	<u>20 110</u> 19 027	<u>20 118</u> 19 027	<u>19 975</u> 19 027
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>23 127</u> 22 505	<u>23 240</u> 22 505	<u>25 107</u> 22 505	<u>24 716</u> 22 505	<u>23 629</u> 22 505	<u>23 637</u> 22 505	<u>23 494</u> 22 505
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>26 184</u> 25 525	<u>26 296</u> 25 525	<u>28 161</u> 25 525	<u>27 770</u> 25 525	<u>26 685</u> 25 525	<u>26 693</u> 25 525	<u>26 550</u> 25 525
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>30 607</u> 29 896	<u>30 719</u> 29 896	<u>32 581</u> 29 896	<u>32 191</u> 29 896	<u>31 107</u> 29 896	<u>31 115</u> 29 896	<u>30 973</u> 29 896
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>34 672</u> 33 913	<u>34 784</u> 33 913	<u>36 645</u> 33 913	<u>36 255</u> 33 913	<u>35 172</u> 33 913	<u>35 179</u> 33 913	<u>35 038</u> 33 913



					-	-	-	-	-	-
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311	<u>15 163</u> 14 175	<u>16 271</u> 14 175	<u>15 817</u> 14 175	<u>15 191</u> 14 175	<u>17 064</u> 14 175	<u>17 669</u> 14 175
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>19 785</u> 18 743	<u>20 892</u> 18 743	<u>20 437</u> 18 743	<u>19 813</u> 18 743	<u>21 684</u> 18 743	<u>22 288</u> 18 743
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>20 071</u> 19 027	<u>21 175</u> 19 027	<u>20 722</u> 19 027	<u>20 098</u> 19 027	<u>21 966</u> 19 027	<u>22 568</u> 19 027
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>23 590</u> 22 505	<u>24 693</u> 22 505	<u>24 240</u> 22 505	<u>23 617</u> 22 505	<u>25 483</u> 22 505	<u>26 085</u> 22 505
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>26 646</u> 25 525	<u>27 748</u> 25 525	<u>27 295</u> 25 525	<u>26 673</u> 25 525	<u>28 537</u> 25 525	<u>29 138</u> 25 525
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>31 068</u> 29 896	<u>32 169</u> 29 896	<u>31 717</u> 29 896	<u>31 095</u> 29 896	<u>32 957</u> 29 896	<u>33 557</u> 29 896
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>35 133</u> 33 913	<u>36 232</u> 33 913	<u>35 781</u> 33 913	<u>35 160</u> 33 913	<u>37 020</u> 33 913	<u>37 619</u> 33 913

						-	-	-	-	-	-
226-101-0200	400 19804-2012										
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400	<u>17 556</u> 16 888						
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404	<u>18 939</u> 18 241						
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>24 686</u> 23 937	<u>24 833</u> 23 937	<u>27 273</u> 23 937	<u>26 762</u> 23 937	<u>25 341</u> 23 937	<u>25 351</u> 23 937	<u>25 165</u> 23 937
226-101-0204	400 5 19804-2012		1	407,2	<u>26 074</u> 25 307	<u>26 222</u> 25 307	<u>28 676</u> 25 307	<u>28 162</u> 25 307	<u>26 733</u> 25 307	<u>26 743</u> 25 307	<u>26 556</u> 25 307
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7	<u>28 654</u> 27 763						
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5	<u>45 337</u> 44 119						

					-	-	-	-	-	-
226-101-0200	400 19804-2012									
226-101-0201	400 2 19804-2012		1	400						
226-101-0202	400 3 19804-2012		1	404						
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>25 290</u> 23 937	<u>26 732</u> 23 937	<u>26 140</u> 23 937	<u>25 326</u> 23 937	<u>27 765</u> 23 937	<u>28 552</u> 23 937
226-101-0204	400 5 19804-2012		1	407,2	<u>26 682</u> 25 307	<u>28 132</u> 25 307	<u>27 537</u> 25 307	<u>26 718</u> 25 307	<u>29 171</u> 25 307	<u>29 962</u> 25 307
226-101-0206	400 7 19804-2012		1	406,7						
226-101-0207	400 8 19804-2012		1	406,5						

**226-102.**

						-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.									
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>541 042</u> 525 273						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>771 980</u> 755 659	<u>774 294</u> 755 659	<u>812 689</u> 755 659	<u>804 644</u> 755 659	<u>782 294</u> 755 659	<u>782 455</u> 755 659	<u>779 528</u> 755 659
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>601 048</u> 582 378						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>755 237</u> 736 719	<u>758 325</u> 736 719	<u>809 559</u> 736 719	<u>798 824</u> 736 719	<u>769 000</u> 736 719	<u>769 216</u> 736 719	<u>765 310</u> 736 719
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 191 771</u> 1 162 452	<u>1 196 676</u> 1 162 452	<u>1 278 047</u> 1 162 452	<u>1 260 997</u> 1 162 452	<u>1 213 631</u> 1 162 452	<u>1 213 972</u> 1 162 452	<u>1 207 770</u> 1 162 452
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 181 849</u> 1 146 444						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 586 342</u> 1 550 544	<u>1 591 828</u> 1 550 544	<u>1 682 843</u> 1 550 544	<u>1 663 772</u> 1 550 544	<u>1 610 792</u> 1 550 544	<u>1 611 174</u> 1 550 544	<u>1 604 236</u> 1 550 544
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 198 938</u> 1 162 307						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 477 241</u> 1 441 499	<u>1 483 126</u> 1 441 499	<u>1 580 771</u> 1 441 499	<u>1 560 311</u> 1 441 499	<u>1 503 472</u> 1 441 499	<u>1 503 882</u> 1 441 499	<u>1 496 438</u> 1 441 499
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>549 732</u> 533 651	<u>552 820</u> 533 651	<u>604 053</u> 533 651	<u>593 318</u> 533 651	<u>563 495</u> 533 651	<u>563 710</u> 533 651	<u>559 805</u> 533 651
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>935 490</u> 910 143	<u>940 093</u> 910 143	<u>1 016 461</u> 910 143	<u>1 000 459</u> 910 143	<u>956 005</u> 910 143	<u>956 326</u> 910 143	<u>950 505</u> 910 143
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>991 394</u> 964 451	<u>996 298</u> 964 451	<u>1 077 669</u> 964 451	<u>1 060 619</u> 964 451	<u>1 013 253</u> 964 451	<u>1 013 594</u> 964 451	<u>1 007 392</u> 964 451

					-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>781 488</u> 755 659	<u>804 180</u> 755 659	<u>794 865</u> 755 659	<u>782 055</u> 755 659	<u>820 425</u> 755 659	<u>832 802</u> 755 659
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>767 925</u> 736 719	<u>798 204</u> 736 719	<u>785 774</u> 736 719	<u>768 682</u> 736 719	<u>819 881</u> 736 719	<u>836 397</u> 736 719
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 211 923</u> 1 162 452	<u>1 260 013</u> 1 162 452	<u>1 240 271</u> 1 162 452	<u>1 213 125</u> 1 162 452	<u>1 294 441</u> 1 162 452	<u>1 320 672</u> 1 162 452
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100						
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 608 882</u> 1 550 544	<u>1 662 672</u> 1 550 544	<u>1 640 590</u> 1 550 544	<u>1 610 227</u> 1 550 544	<u>1 701 180</u> 1 550 544	<u>1 730 520</u> 1 550 544
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 501 422</u> 1 441 499	<u>1 559 131</u> 1 441 499	<u>1 535 441</u> 1 441 499	<u>1 502 865</u> 1 441 499	<u>1 600 445</u> 1 441 499	<u>1 631 922</u> 1 441 499
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>562 420</u> 533 651	<u>592 699</u> 533 651	<u>580 269</u> 533 651	<u>563 177</u> 533 651	<u>614 376</u> 533 651	<u>630 892</u> 533 651
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>954 403</u> 910 143	<u>999 536</u> 910 143	<u>981 008</u> 910 143	<u>955 531</u> 910 143	<u>1 031 848</u> 910 143	<u>1 056 466</u> 910 143
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 011 545</u> 964 451	<u>1 059 635</u> 964 451	<u>1 039 894</u> 964 451	<u>1 012 747</u> 964 451	<u>1 094 064</u> 964 451	<u>1 120 295</u> 964 451

						-	-	-	-	-	-
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 098 985</u> 1 068 966	<u>1 104 471</u> 1 068 966	<u>1 195 486</u> 1 068 966	<u>1 176 415</u> 1 068 966	<u>1 123 435</u> 1 068 966	<u>1 123 817</u> 1 068 966	<u>1 116 879</u> 1 068 966
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 232 459</u> 1 200 858	<u>1 237 945</u> 1 200 858	<u>1 328 960</u> 1 200 858	<u>1 309 889</u> 1 200 858	<u>1 256 909</u> 1 200 858	<u>1 257 291</u> 1 200 858	<u>1 250 353</u> 1 200 858
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 099 393</u> 1 068 131	<u>1 105 278</u> 1 068 131	<u>1 202 923</u> 1 068 131	<u>1 182 463</u> 1 068 131	<u>1 125 624</u> 1 068 131	<u>1 126 034</u> 1 068 131	<u>1 118 591</u> 1 068 131
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 059 793</u> 1 028 078						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 236 701</u> 1 199 330						
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>322 538</u> 312 164						
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>189 397</u> 182 426	<u>190 923</u> 182 426	<u>216 238</u> 182 426	<u>210 934</u> 182 426	<u>196 198</u> 182 426	<u>196 304</u> 182 426	<u>194 374</u> 182 426
226-102-0206	18	.	1	5400	<u>208 628</u> 198 463	<u>210 760</u> 198 463	<u>243 411</u> 198 463	<u>237 992</u> 198 463	<u>217 304</u> 198 463	<u>217 717</u> 198 463	<u>215 541</u> 198 463
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>214 399</u> 207 132	<u>215 925</u> 207 132	<u>241 240</u> 207 132	<u>235 936</u> 207 132	<u>221 200</u> 207 132	<u>221 306</u> 207 132	<u>219 376</u> 207 132
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>276 493</u> 267 140	<u>278 455</u> 267 140	<u>311 003</u> 267 140	<u>304 183</u> 267 140	<u>285 237</u> 267 140	<u>285 373</u> 267 140	<u>282 892</u> 267 140
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>118 781</u> 114 729	<u>119 635</u> 114 729	<u>133 799</u> 114 729	<u>130 831</u> 114 729	<u>122 586</u> 114 729	<u>122 646</u> 114 729	<u>121 566</u> 114 729

					-	-	-	-	-	-
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 121 525</u> 1 068 966	<u>1 175 314</u> 1 068 966	<u>1 153 233</u> 1 068 966	<u>1 122 869</u> 1 068 966	<u>1 213 823</u> 1 068 966	<u>1 243 163</u> 1 068 966
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 254 999</u> 1 200 858	<u>1 308 789</u> 1 200 858	<u>1 286 707</u> 1 200 858	<u>1 256 344</u> 1 200 858	<u>1 347 297</u> 1 200 858	<u>1 376 637</u> 1 200 858
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 123 574</u> 1 068 131	<u>1 181 283</u> 1 068 131	<u>1 157 593</u> 1 068 131	<u>1 125 017</u> 1 068 131	<u>1 222 597</u> 1 068 131	<u>1 254 074</u> 1 068 131
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0118	-9	.	1	5000						
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>195 666</u> 182 426	<u>210 628</u> 182 426	<u>204 486</u> 182 426	<u>196 040</u> 182 426	<u>221 339</u> 182 426	<u>229 500</u> 182 426
226-102-0206	18	.	1	5400	<u>216 753</u> 198 463	<u>236 273</u> 198 463	<u>229 697</u> 198 463	<u>217 083</u> 198 463	<u>250 550</u> 198 463	<u>259 935</u> 198 463
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>220 668</u> 207 132	<u>235 630</u> 207 132	<u>229 488</u> 207 132	<u>221 042</u> 207 132	<u>246 341</u> 207 132	<u>254 502</u> 207 132
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>284 554</u> 267 140	<u>303 790</u> 267 140	<u>295 893</u> 267 140	<u>285 035</u> 267 140	<u>317 561</u> 267 140	<u>328 054</u> 267 140
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>122 289</u> 114 729	<u>130 660</u> 114 729	<u>127 224</u> 114 729	<u>122 498</u> 114 729	<u>136 653</u> 114 729	<u>141 219</u> 114 729

						-	-	-	-	-	-
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>208 704</u> 201 448	<u>210 248</u> 201 448	<u>235 865</u> 201 448	<u>230 497</u> 201 448	<u>215 585</u> 201 448	<u>215 693</u> 201 448	<u>213 740</u> 201 448
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>374 614</u> 361 453	<u>377 430</u> 361 453	<u>424 143</u> 361 453	<u>414 355</u> 361 453	<u>387 163</u> 361 453	<u>387 359</u> 361 453	<u>383 798</u> 361 453
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>253 492</u> 244 299	<u>255 491</u> 244 299	<u>288 642</u> 244 299	<u>281 695</u> 244 299	<u>262 398</u> 244 299	<u>262 537</u> 244 299	<u>260 010</u> 244 299
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>97 549</u> 93 917	<u>98 348</u> 93 917	<u>111 608</u> 93 917	<u>108 830</u> 93 917	<u>101 111</u> 93 917	<u>101 167</u> 93 917	<u>100 156</u> 93 917
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>203 035</u> 196 769	<u>204 281</u> 196 769	<u>224 955</u> 196 769	<u>220 623</u> 196 769	<u>208 589</u> 196 769	<u>208 675</u> 196 769	<u>207 100</u> 196 769
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>121 684</u> 117 204	<u>122 665</u> 117 204	<u>138 939</u> 117 204	<u>135 529</u> 117 204	<u>126 056</u> 117 204	<u>126 124</u> 117 204	<u>124 884</u> 117 204
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>223 809</u> 216 295	<u>225 379</u> 216 295	<u>251 417</u> 216 295	<u>245 961</u> 216 295	<u>230 804</u> 216 295	<u>230 913</u> 216 295	<u>228 929</u> 216 295
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>196 693</u> 189 861	<u>198 146</u> 189 861	<u>222 256</u> 189 861	<u>217 204</u> 189 861	<u>203 170</u> 189 861	<u>203 271</u> 189 861	<u>201 433</u> 189 861
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>242 060</u> 233 452	<u>243 912</u> 233 452	<u>274 653</u> 233 452	<u>268 211</u> 233 452	<u>250 317</u> 233 452	<u>250 446</u> 233 452	<u>248 103</u> 233 452
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>314 716</u> 302 771	<u>317 368</u> 302 771	<u>361 368</u> 302 771	<u>352 149</u> 302 771	<u>326 536</u> 302 771	<u>326 721</u> 302 771	<u>323 367</u> 302 771
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>394 996</u> 379 850	<u>398 375</u> 379 850	<u>454 431</u> 379 850	<u>442 685</u> 379 850	<u>410 055</u> 379 850	<u>410 290</u> 379 850	<u>406 017</u> 379 850
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>27 441</u> 26 457						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>34 596</u> 33 310						



					-	-	-	-	-	-
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>215 048</u> 201 448	<u>230 187</u> 201 448	<u>223 972</u> 201 448	<u>215 426</u> 201 448	<u>241 026</u> 201 448	<u>249 284</u> 201 448
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>386 183</u> 361 453	<u>413 790</u> 361 453	<u>402 457</u> 361 453	<u>386 873</u> 361 453	<u>433 554</u> 361 453	<u>448 613</u> 361 453
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>261 702</u> 244 299	<u>281 295</u> 244 299	<u>273 252</u> 244 299	<u>262 192</u> 244 299	<u>295 321</u> 244 299	<u>306 008</u> 244 299
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>100 833</u> 93 917	<u>108 670</u> 93 917	<u>105 452</u> 93 917	<u>101 029</u> 93 917	<u>114 280</u> 93 917	<u>118 555</u> 93 917
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>208 155</u> 196 769	<u>220 373</u> 196 769	<u>215 357</u> 196 769	<u>208 460</u> 196 769	<u>229 121</u> 196 769	<u>235 785</u> 196 769
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>125 714</u> 117 204	<u>135 332</u> 117 204	<u>131 384</u> 117 204	<u>125 955</u> 117 204	<u>142 218</u> 117 204	<u>147 464</u> 117 204
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>230 258</u> 216 295	<u>245 647</u> 216 295	<u>239 329</u> 216 295	<u>230 642</u> 216 295	<u>256 664</u> 216 295	<u>265 057</u> 216 295
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>202 664</u> 189 861	<u>216 913</u> 189 861	<u>211 064</u> 189 861	<u>203 020</u> 189 861	<u>227 114</u> 189 861	<u>234 886</u> 189 861
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>249 672</u> 233 452	<u>267 840</u> 233 452	<u>260 382</u> 233 452	<u>250 126</u> 233 452	<u>280 846</u> 233 452	<u>290 755</u> 233 452
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>325 612</u> 302 771	<u>351 617</u> 302 771	<u>340 942</u> 302 771	<u>326 263</u> 302 771	<u>370 234</u> 302 771	<u>384 418</u> 302 771
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>408 879</u> 379 850	<u>442 007</u> 379 850	<u>428 408</u> 379 850	<u>409 707</u> 379 850	<u>465 725</u> 379 850	<u>483 795</u> 379 850
226-102-0419	200.75.15	.	1	550						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750						

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>45 051</u> 43 276							
226-102-0500	13015-2012	.										
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>261 376</u> 253 496	<u>262 920</u> 253 496	<u>288 537</u> 253 496	<u>283 169</u> 253 496	<u>268 258</u> 253 496	<u>268 365</u> 253 496	<u>266 413</u> 253 496	
226-102-0600	21924.0-84	3										
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>68 429</u> 65 064							
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>80 974</u> 77 220	<u>81 877</u> 77 220	<u>96 849</u> 77 220	<u>93 712</u> 77 220	<u>84 996</u> 77 220	<u>85 059</u> 77 220	<u>83 918</u> 77 220	
226-102-0700	13015-2012	.										
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>9 788</u> 9 426							

**226-103.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.										
226-103-0101	T75.15-TAII-1	.	1	1300	<u>125 298</u> 122 350	<u>125 770</u> 122 350	<u>133 606</u> 122 350	<u>131 964</u> 122 350	<u>127 403</u> 122 350	<u>127 436</u> 122 350	<u>126 839</u> 122 350	<u>127 239</u> 122 350
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>151 373</u> 147 328	<u>152 100</u> 147 328	<u>164 155</u> 147 328	<u>161 629</u> 147 328	<u>154 612</u> 147 328	<u>154 662</u> 147 328	<u>153 743</u> 147 328	<u>154 359</u> 147 328

					-	-	-	-	-	-
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100						
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>267 720</u> 253 496	<u>282 860</u> 253 496	<u>276 645</u> 253 496	<u>268 099</u> 253 496	<u>293 698</u> 253 496	<u>301 956</u> 253 496
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497						
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>84 682</u> 77 220	<u>93 531</u> 77 220	<u>89 898</u> 77 220	<u>84 903</u> 77 220	<u>99 865</u> 77 220	<u>104 692</u> 77 220
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0704	-9	.	1	210						

					-	-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.							
226-103-0101	T75.15-TAII-1	.	1	1300	<u>131 869</u> 122 350	<u>129 968</u> 122 350	<u>127 354</u> 122 350	<u>135 185</u> 122 350	<u>137 711</u> 122 350
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>161 483</u> 147 328	<u>158 558</u> 147 328	<u>154 537</u> 147 328	<u>166 584</u> 147 328	<u>170 470</u> 147 328

						-	-	-	-	-	-	-
226-103-0111	T75.15-TAIII-1	.	1	1300	<u>119 883</u> 116 999	<u>120 355</u> 116 999	<u>128 191</u> 116 999	<u>126 549</u> 116 999	<u>121 988</u> 116 999	<u>122 021</u> 116 999	<u>121 424</u> 116 999	<u>121 823</u> 116 999
226-103-0153	T150.15-TAII-1	.	1	1700	<u>155 240</u> 151 486	<u>155 857</u> 151 486	<u>166 104</u> 151 486	<u>163 957</u> 151 486	<u>157 992</u> 151 486	<u>158 035</u> 151 486	<u>157 254</u> 151 486	<u>157 777</u> 151 486
226-103-1400	13015-2012	.										
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>11 928</u> 11 386							
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>7 535</u> 7 192							
226-103-1600	13015-2012	.										
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>335 216</u> 322 406							
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>360 645</u> 346 810							
226-103-1603	600 -	.	1	9650	<u>411 639</u> 395 752							
226-103-1604	650 -	.	1	10300	<u>439 427</u> 422 467							
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>510 005</u> 491 135							
226-103-1700	13015-2012	.										
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>105 840</u> 101 739							
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>150 383</u> 144 516	<u>151 702</u> 144 516	<u>173 582</u> 144 516	<u>168 997</u> 144 516	<u>156 261</u> 144 516	<u>156 353</u> 144 516	<u>154 685</u> 144 516	<u>155 802</u> 144 516
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>176 394</u> 169 521	<u>177 938</u> 169 521	<u>203 555</u> 169 521	<u>198 187</u> 169 521	<u>183 276</u> 169 521	<u>183 383</u> 169 521	<u>181 431</u> 169 521	<u>182 738</u> 169 521

					-	-	-	-	-
226-103-0111	T75.15-TAIII-1	.	1	1300	<u>126 454</u> 116 999	<u>124 553</u> 116 999	<u>121 939</u> 116 999	<u>129 770</u> 116 999	<u>132 296</u> 116 999
226-103-0153	T150.15-TAII-1	.	1	1700	<u>163 833</u> 151 486	<u>161 347</u> 151 486	<u>157 929</u> 151 486	<u>168 168</u> 151 486	<u>171 472</u> 151 486
226-103-1400	13015-2012	.							
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380					
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240					
226-103-1600	13015-2012	.							
226-103-1601	450	.	1	7700					
226-103-1602	500	.	1	8350					
226-103-1603	600 -	.	1	9650					
226-103-1604	650 -	.	1	10300					
226-103-1605	700 -	.	1	10950					
226-103-1700	13015-2012	.							
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500					
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>168 733</u> 144 516	<u>163 424</u> 144 516	<u>156 125</u> 144 516	<u>177 990</u> 144 516	<u>185 043</u> 144 516
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>197 878</u> 169 521	<u>191 663</u> 169 521	<u>183 117</u> 169 521	<u>208 716</u> 169 521	<u>216 974</u> 169 521

						-	-	-	-	-	-	-
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>123 604</u> 119 326	<u>124 512</u> 119 326	<u>139 581</u> 119 326	<u>136 424</u> 119 326	<u>127 652</u> 119 326	<u>127 715</u> 119 326	<u>126 567</u> 119 326	<u>127 336</u> 119 326
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>134 292</u> 129 437	<u>135 345</u> 129 437	<u>152 825</u> 129 437	<u>149 162</u> 129 437	<u>138 987</u> 129 437	<u>139 061</u> 129 437	<u>137 728</u> 129 437	<u>138 621</u> 129 437
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>161 417</u> 155 453	<u>162 725</u> 155 453	<u>184 424</u> 155 453	<u>179 877</u> 155 453	<u>167 246</u> 155 453	<u>167 337</u> 155 453	<u>165 683</u> 155 453	<u>166 791</u> 155 453
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>207 236</u> 199 942	<u>208 799</u> 199 942	<u>234 717</u> 199 942	<u>229 286</u> 199 942	<u>214 199</u> 199 942	<u>214 308</u> 199 942	<u>212 332</u> 199 942	<u>213 655</u> 199 942
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>181 299</u> 175 190	<u>182 578</u> 175 190	<u>203 795</u> 175 190	<u>199 349</u> 175 190	<u>186 999</u> 175 190	<u>187 088</u> 175 190	<u>185 471</u> 175 190	<u>186 554</u> 175 190
226-103-1800	13015-2012	.										
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>16 157</u> 15 156	<u>16 419</u> 15 156	<u>20 759</u> 15 156	<u>19 849</u> 15 156	<u>17 323</u> 15 156	<u>17 341</u> 15 156	<u>17 011</u> 15 156	<u>17 232</u> 15 156
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>20 106</u> 18 788	<u>20 455</u> 18 788	<u>26 241</u> 18 788	<u>25 029</u> 18 788	<u>21 661</u> 18 788	<u>21 685</u> 18 788	<u>21 244</u> 18 788	<u>21 539</u> 18 788
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>23 170</u> 21 624	<u>23 581</u> 21 624	<u>30 392</u> 21 624	<u>28 965</u> 21 624	<u>25 000</u> 21 624	<u>25 028</u> 21 624	<u>24 509</u> 21 624	<u>24 857</u> 21 624

**226-104.**

						-	-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.									
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>9 633 920</u> 9 423 564	<u>9 700 858</u> 9 423 564	<u>10 385 447</u> 9 423 564	<u>10 243 068</u> 9 423 564	<u>9 842 950</u> 9 423 564	<u>9 845 760</u> 9 423 564	<u>9 790 710</u> 9 423 564
226-104-0103	-21	.	1	19700	<u>1 671 081</u> 1 617 334						

					-	-	-	-	-
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>136 241</u> 119 326	<u>132 586</u> 119 326	<u>127 558</u> 119 326	<u>142 617</u> 119 326	<u>147 475</u> 119 326
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>148 951</u> 129 437	<u>144 710</u> 129 437	<u>138 879</u> 129 437	<u>156 347</u> 129 437	<u>161 982</u> 129 437
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>179 615</u> 155 453	<u>174 351</u> 155 453	<u>167 111</u> 155 453	<u>188 796</u> 155 453	<u>195 791</u> 155 453
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>228 973</u> 199 942	<u>222 685</u> 199 942	<u>214 038</u> 199 942	<u>239 939</u> 199 942	<u>248 294</u> 199 942
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>199 093</u> 175 190	<u>193 945</u> 175 190	<u>186 867</u> 175 190	<u>208 070</u> 175 190	<u>214 909</u> 175 190
226-103-1800	13015-2012	.							
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>19 797</u> 15 156	<u>18 744</u> 15 156	<u>17 296</u> 15 156	<u>21 633</u> 15 156	<u>23 032</u> 15 156
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>24 959</u> 18 788	<u>23 555</u> 18 788	<u>21 625</u> 18 788	<u>27 407</u> 18 788	<u>29 272</u> 18 788
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>28 882</u> 21 624	<u>27 230</u> 21 624	<u>24 957</u> 21 624	<u>31 764</u> 21 624	<u>33 960</u> 21 624

					-	-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.								
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>9 828 899</u> 9 423 564	<u>10 234 853</u> 9 423 564	<u>10 062 139</u> 9 423 564	<u>9 834 087</u> 9 423 564	<u>10 522 350</u> 9 423 564	<u>10 741 396</u> 9 423 564
226-104-0103	-21	.	1	19700						

						-	-	-	-	-	-
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 193 136</u> 2 140 535	<u>2 211 657</u> 2 140 535	<u>2 401 073</u> 2 140 535	<u>2 361 678</u> 2 140 535	<u>2 250 971</u> 2 140 535	<u>2 251 749</u> 2 140 535	<u>2 236 517</u> 2 140 535
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>2 926 151</u> 2 864 589	<u>2 944 860</u> 2 864 589	<u>3 136 199</u> 2 864 589	<u>3 096 404</u> 2 864 589	<u>2 984 574</u> 2 864 589	<u>2 985 359</u> 2 864 589	<u>2 969 973</u> 2 864 589
226-104-0106	-22,16	.	1	19900	<u>2 353 557</u> 2 286 216						
226-104-0107	-24	.	1	22600	<u>2 053 128</u> 1 988 801						
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 682 746</u> 2 620 425	<u>2 703 993</u> 2 620 425	<u>2 921 292</u> 2 620 425	<u>2 876 099</u> 2 620 425	<u>2 749 095</u> 2 620 425	<u>2 749 987</u> 2 620 425	<u>2 732 514</u> 2 620 425
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>4 493 171</u> 4 388 998	<u>4 528 615</u> 4 388 998	<u>4 891 101</u> 4 388 998	<u>4 815 712</u> 4 388 998	<u>4 603 851</u> 4 388 998	<u>4 605 339</u> 4 388 998	<u>4 576 191</u> 4 388 998
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>9 319 186</u> 9 124 306	<u>9 377 945</u> 9 124 306	<u>9 978 883</u> 9 124 306	<u>9 853 901</u> 9 124 306	<u>9 502 674</u> 9 124 306	<u>9 505 141</u> 9 124 306	<u>9 456 818</u> 9 124 306
226-104-0117	-18	.	1	15200	<u>1 485 884</u> 1 440 561						
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>2 595 272</u> 2 539 793	<u>2 612 477</u> 2 539 793	<u>2 788 431</u> 2 539 793	<u>2 751 837</u> 2 539 793	<u>2 648 997</u> 2 539 793	<u>2 649 720</u> 2 539 793	<u>2 635 571</u> 2 539 793
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 076 135</u> 3 010 904	<u>3 096 160</u> 3 010 904	<u>3 300 960</u> 3 010 904	<u>3 258 366</u> 3 010 904	<u>3 138 667</u> 3 010 904	<u>3 139 508</u> 3 010 904	<u>3 123 040</u> 3 010 904
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>5 120 091</u> 5 010 103	<u>5 154 406</u> 5 010 103	<u>5 505 354</u> 5 010 103	<u>5 432 365</u> 5 010 103	<u>5 227 248</u> 5 010 103	<u>5 228 688</u> 5 010 103	<u>5 200 468</u> 5 010 103
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 542 612</u> 1 506 501	<u>1 555 022</u> 1 506 501	<u>1 681 941</u> 1 506 501	<u>1 655 544</u> 1 506 501	<u>1 581 365</u> 1 506 501	<u>1 581 886</u> 1 506 501	<u>1 571 680</u> 1 506 501
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>1 952 452</u> 1 907 026	<u>1 967 965</u> 1 907 026	<u>2 126 612</u> 1 907 026	<u>2 093 617</u> 1 907 026	<u>2 000 893</u> 1 907 026	<u>2 001 544</u> 1 907 026	<u>1 988 787</u> 1 907 026



					-	-	-	-	-	-
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 247 084</u> 2 140 535	<u>2 359 405</u> 2 140 535	<u>2 311 618</u> 2 140 535	<u>2 248 519</u> 2 140 535	<u>2 438 952</u> 2 140 535	<u>2 499 558</u> 2 140 535
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>2 980 647</u> 2 864 589	<u>3 094 109</u> 2 864 589	<u>3 045 836</u> 2 864 589	<u>2 982 097</u> 2 864 589	<u>3 174 462</u> 2 864 589	<u>3 235 684</u> 2 864 589
226-104-0106	-22,16	.	1	19900						
226-104-0107	-24	.	1	22600						
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 744 635</u> 2 620 425	<u>2 873 492</u> 2 620 425	<u>2 818 669</u> 2 620 425	<u>2 746 282</u> 2 620 425	<u>2 964 748</u> 2 620 425	<u>3 034 276</u> 2 620 425
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>4 596 412</u> 4 388 998	<u>4 811 362</u> 4 388 998	<u>4 719 911</u> 4 388 998	<u>4 599 159</u> 4 388 998	<u>4 963 590</u> 4 388 998	<u>5 079 574</u> 4 388 998
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>9 490 340</u> 9 124 306	<u>9 846 691</u> 9 124 306	<u>9 695 080</u> 9 124 306	<u>9 494 894</u> 9 124 306	<u>10 099 058</u> 9 124 306	<u>10 291 338</u> 9 124 306
226-104-0117	-18	.	1	15200						
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>2 645 386</u> 2 539 793	<u>2 749 725</u> 2 539 793	<u>2 705 334</u> 2 539 793	<u>2 646 719</u> 2 539 793	<u>2 823 619</u> 2 539 793	<u>2 879 918</u> 2 539 793
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 134 464</u> 3 010 904	<u>3 255 908</u> 3 010 904	<u>3 204 240</u> 3 010 904	<u>3 136 016</u> 3 010 904	<u>3 341 915</u> 3 010 904	<u>3 407 444</u> 3 010 904
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>5 220 045</u> 5 010 103	<u>5 428 154</u> 5 010 103	<u>5 339 613</u> 5 010 103	<u>5 222 704</u> 5 010 103	<u>5 575 536</u> 5 010 103	<u>5 687 828</u> 5 010 103
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 578 760</u> 1 506 501	<u>1 654 021</u> 1 506 501	<u>1 622 001</u> 1 506 501	<u>1 579 722</u> 1 506 501	<u>1 707 321</u> 1 506 501	<u>1 747 931</u> 1 506 501
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>1 997 637</u> 1 907 026	<u>2 091 714</u> 1 907 026	<u>2 051 688</u> 1 907 026	<u>1 998 839</u> 1 907 026	<u>2 158 339</u> 1 907 026	<u>2 209 101</u> 1 907 026

						-	-	-	-	-	-
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 440 943</u> 2 385 269	<u>2 459 558</u> 2 385 269	<u>2 649 935</u> 2 385 269	<u>2 610 341</u> 2 385 269	<u>2 499 072</u> 2 385 269	<u>2 499 854</u> 2 385 269	<u>2 484 545</u> 2 385 269
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 031 974</u> 2 961 056	<u>3 056 323</u> 2 961 056	<u>3 305 352</u> 2 961 056	<u>3 253 560</u> 2 961 056	<u>3 108 011</u> 2 961 056	<u>3 109 033</u> 2 961 056	<u>3 089 008</u> 2 961 056
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>3 552 400</u> 3 470 317	<u>3 580 228</u> 3 470 317	<u>3 864 833</u> 3 470 317	<u>3 805 641</u> 3 470 317	<u>3 639 300</u> 3 470 317	<u>3 640 468</u> 3 470 317	<u>3 617 582</u> 3 470 317
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>5 867 739</u> 5 737 141	<u>5 910 234</u> 5 737 141	<u>6 344 833</u> 5 737 141	<u>6 254 446</u> 5 737 141	<u>6 000 438</u> 5 737 141	<u>6 002 222</u> 5 737 141	<u>5 967 275</u> 5 737 141
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>9 272 454</u> 9 077 117	<u>9 331 919</u> 9 077 117	<u>9 940 068</u> 9 077 117	<u>9 813 586</u> 9 077 117	<u>9 458 144</u> 9 077 117	<u>9 460 641</u> 9 077 117	<u>9 411 738</u> 9 077 117
226-104-0200	13015-2012	.									
226-104-0202	93	.	1	24200	<u>2 276 406</u> 2 205 997						
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>2 503 135</u> 2 426 790						
226-104-0206	115	.	1	32100	<u>2 914 245</u> 2 822 916						
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>5 150 848</u> 4 993 193						
226-104-0219	50	.	1	11700	<u>1 165 988</u> 1 130 665						
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>1 451 629</u> 1 407 404						
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>2 474 822</u> 2 404 144						

					-	-	-	-	-	-
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 495 165</u> 2 385 269	<u>2 608 057</u> 2 385 269	<u>2 560 027</u> 2 385 269	<u>2 496 608</u> 2 385 269	<u>2 688 007</u> 2 385 269	<u>2 748 921</u> 2 385 269
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 102 900</u> 2 961 056	<u>3 250 572</u> 2 961 056	<u>3 187 744</u> 2 961 056	<u>3 104 787</u> 2 961 056	<u>3 355 153</u> 2 961 056	<u>3 434 834</u> 2 961 056
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>3 633 459</u> 3 470 317	<u>3 802 226</u> 3 470 317	<u>3 730 424</u> 3 470 317	<u>3 635 616</u> 3 470 317	<u>3 921 748</u> 3 470 317	<u>4 012 811</u> 3 470 317
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>5 991 518</u> 5 737 141	<u>6 249 231</u> 5 737 141	<u>6 139 586</u> 5 737 141	<u>5 994 812</u> 5 737 141	<u>6 431 743</u> 5 737 141	<u>6 570 800</u> 5 737 141
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>9 445 663</u> 9 077 117	<u>9 806 289</u> 9 077 117	<u>9 652 860</u> 9 077 117	<u>9 450 271</u> 9 077 117	<u>10 061 685</u> 9 077 117	<u>10 256 273</u> 9 077 117
226-104-0200	13015-2012	.								
226-104-0202	93	.	1	24200						
226-104-0204	98	.	1	25600						
226-104-0206	115	.	1	32100						
226-104-0214	165	.	1	53200						
226-104-0219	50	.	1	11700						
226-104-0223	60	.	1	14800						
226-104-0225	73	.	1	20800						

						-	-	-	-	-	-
226-104-0229	93	.	1	27800	<u>2 670 560</u> 2 588 589						
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>3 410 862</u> 3 301 915						
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>4 339 393</u> 4 200 631						
226-104-0243	93	.	1	22800	<u>2 262 478</u> 2 193 834						
226-104-0245	115	.	1	29600	<u>2 894 538</u> 2 806 258						

25.

251.

251-3.

251-302.

						-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 919 845</u> 4 800 000						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 028 611</u> 3 885 787						
251-302-0300	65										



						-	-	-	-	-	-
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 610 019</u> 4 500 000						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 929 262</u> 3 796 867						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 435 078</u> 3 309 930						
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 007</u> 18 500	<u>19 097</u> 18 500	<u>20 604</u> 18 500	<u>20 289</u> 18 500	<u>19 411</u> 18 500	<u>19 418</u> 18 500	<u>19 303</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 023</u> 17 500	<u>18 123</u> 17 500	<u>19 781</u> 17 500	<u>19 433</u> 17 500	<u>18 468</u> 17 500	<u>18 475</u> 17 500	<u>18 349</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>19 520</u> 18 984	<u>19 618</u> 18 984	<u>21 245</u> 18 984	<u>20 904</u> 18 984	<u>19 957</u> 18 984	<u>19 964</u> 18 984	<u>19 840</u> 18 984

255.

255-1.

255-101.

						-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>44 925</u> 41 078	<u>48 264</u> 44 331	<u>48 264</u> 44 331	<u>48 264</u> 44 331	<u>48 264</u> 44 331	<u>48 264</u> 44 331	<u>48 264</u> 44 331
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>57 269</u> 53 106	<u>60 895</u> 56 641	<u>60 895</u> 56 641	<u>60 895</u> 56 641	<u>60 895</u> 56 641	<u>60 895</u> 56 641	<u>60 895</u> 56 641

					-	-	-	-	-	-
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015	.								
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 380</u> 18 500	<u>20 270</u> 18 500	<u>19 905</u> 18 500	<u>19 402</u> 18 500	<u>20 908</u> 18 500	<u>21 394</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 434</u> 17 500	<u>19 413</u> 17 500	<u>19 011</u> 17 500	<u>18 458</u> 17 500	<u>20 115</u> 17 500	<u>20 649</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>19 923</u> 18 984	<u>20 884</u> 18 984	<u>20 490</u> 18 984	<u>19 947</u> 18 984	<u>21 573</u> 18 984	<u>22 098</u> 18 984

[illegible]

**255-102.**

						-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	$\frac{2\,423}{2\,298}$						
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	$\frac{2\,760}{2\,628}$						
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{2\,612}{2\,426}$	$\frac{2\,659}{2\,426}$	$\frac{3\,209}{2\,426}$	$\frac{3\,209}{2\,426}$	$\frac{2\,805}{2\,426}$	$\frac{2\,814}{2\,426}$	$\frac{2\,766}{2\,426}$
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{3\,565}{3\,360}$	$\frac{3\,612}{3\,360}$	$\frac{4\,162}{3\,360}$	$\frac{4\,162}{3\,360}$	$\frac{3\,758}{3\,360}$	$\frac{3\,767}{3\,360}$	$\frac{3\,718}{3\,360}$
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{3\,144}{2\,902}$	$\frac{2\,915}{2\,679}$	$\frac{2\,679}{2\,679}$	$\frac{2\,915}{2\,679}$	$\frac{2\,915}{2\,679}$	$\frac{2\,915}{2\,679}$	$\frac{2\,915}{2\,679}$
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{3\,834}{3\,574}$	$\frac{3\,745}{3\,488}$	$\frac{3\,488}{3\,488}$	$\frac{3\,745}{3\,488}$	$\frac{3\,745}{3\,488}$	$\frac{3\,745}{3\,488}$	$\frac{3\,745}{3\,488}$
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{2\,913}{2\,667}$	$\frac{2\,979}{2\,667}$	$\frac{3\,748}{2\,667}$	$\frac{3\,748}{2\,667}$	$\frac{3\,183}{2\,667}$	$\frac{3\,196}{2\,667}$	$\frac{3\,128}{2\,667}$
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{3\,605}{3\,345}$	$\frac{3\,671}{3\,345}$	$\frac{4\,440}{3\,345}$	$\frac{4\,440}{3\,345}$	$\frac{3\,874}{3\,345}$	$\frac{3\,887}{3\,345}$	$\frac{3\,820}{3\,345}$
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{3\,619}{3\,310}$	$\frac{3\,259}{2\,960}$	$\frac{2\,960}{2\,960}$	$\frac{3\,259}{2\,960}$	$\frac{3\,259}{2\,960}$	$\frac{3\,259}{2\,960}$	$\frac{3\,259}{2\,960}$
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{4\,543}{4\,211}$	$\frac{4\,557}{4\,225}$	$\frac{4\,225}{4\,225}$	$\frac{4\,557}{4\,225}$	$\frac{4\,557}{4\,225}$	$\frac{4\,557}{4\,225}$	$\frac{4\,557}{4\,225}$



[illegible]

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

						-	-	-	-	-	-
261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>2 480</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480	<u>3 043</u> 2 480
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>23 569</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>9 772</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772	<u>10 261</u> 9 772
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 180</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180	<u>10 714</u> 10 180
261-101-0105	( 5 10 ), 600,	3	1	303	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 288</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288	<u>7 545</u> 7 288
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>1 498</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498	<u>2 170</u> 1 498
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 247</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>1 998</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998	<u>2 644</u> 1 998
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>2 550</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550	<u>3 151</u> 2 550

[illegible]

						-	-	-	-	-	-
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 306</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306	<u>6 546</u> 6 306
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>1 582</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582	<u>2 238</u> 1 582
261-101-0200	, ,										
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>24 106</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106	<u>26 669</u> 24 106
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>29 269</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269	<u>31 936</u> 29 269
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>20 383</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383	<u>22 872</u> 20 383
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>23 053</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053	<u>25 161</u> 23 053
261-101-0300	,										
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>82 324</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324	<u>85 755</u> 82 324
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>51 576</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576	<u>54 392</u> 51 576
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 153</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153	<u>6 348</u> 6 153

[illegible]

						-	-	-	-	-	-
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>80 395</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395	<u>83 788</u> 80 395
261-101-0383	, , , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>47 268</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268	<u>49 998</u> 47 268

[illegible]

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2022**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ  
2023 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2022**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2023 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная