

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ

2023 жыл

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

2023 год

ҚР СБЖ 8.04-08-2022

ССЦ РК 8.04-08-2022

Ресми басылым

Издание официальное

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2023 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2023 год

**ҚР СБЖ 8.04-08-2022
ССЦ РК 8.04-08-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Астана 2022

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 09.12.2022 ж. № 230-НҚ бұйрығымен 01.01.2023 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 09.12.2022 года № 230-НҚ с 01.01.2023 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.	1
211.	1
211-1. ,	1
211-2.	3
211-3.	15
211-4.	17
211-5.	18
211-6.	20
211-7.	20
212. , , ,	22
212-1.	22
212-2.	92
212-3.	95
212-4.	95
212-5.	101
212-6. ,	109
213.	111
213-1.	111
213-3. , ,	117
22.	125
221.	125
221-1.	125
222. ,	131
222-1. , ,	131
222-2. ,	145
222-3. , ,	147
225.	151

8.04-08-2022

IV

225-1.	151
225-2.	157
226.	185
226-1.	185
25.	193
251. , ,	193
251-3. ,	193
255. , ,	195
255-1.	195
26.	209
261.	209
261-1.	209

, -

21.

211.

211-1. ,

211-101.

					, . -	.	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3										
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,492}{1\,042}$	$\frac{1\,492}{1\,042}$	$\frac{1\,492}{1\,042}$	$\frac{1\,492}{1\,042}$	$\frac{1\,492}{1\,042}$	$\frac{1\,492}{1\,042}$	$\frac{1\,492}{1\,042}$	$\frac{1\,492}{1\,042}$

211-102.

					,	. -
211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,330}{45\,201}$	

				,	-	-	-
211-101-0100		3					
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,492}{1\,042}$	$\frac{1\,492}{1\,042}$	$\frac{1\,492}{1\,042}$

211-103.

							-	-	-	-
211-103-0100		3								
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 009</u> 367	<u>1 009</u> 367	<u>1 009</u> 367	<u>1 009</u> 367	<u>1 009</u> 367	<u>1 009</u> 367
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 124</u> 409	<u>1 124</u> 409	<u>1 124</u> 409	<u>1 124</u> 409	<u>1 124</u> 409	<u>1 124</u> 409
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>883</u> 333	<u>883</u> 333	<u>883</u> 333	<u>883</u> 333	<u>883</u> 333	<u>883</u> 333
211-103-0200										
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

							-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 009</u> 367	<u>1 009</u> 367	<u>1 009</u> 367	<u>1 009</u> 367	<u>1 009</u> 367
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 124</u> 409	<u>1 124</u> 409	<u>1 124</u> 409	<u>1 124</u> 409	<u>1 124</u> 409
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>883</u> 333	<u>883</u> 333	<u>883</u> 333	<u>883</u> 333	<u>883</u> 333
211-103-0200									
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

							-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 682</u>	<u>7 728</u>	<u>8 417</u>	<u>6 548</u>	<u>8 130</u>	<u>5 534</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 652</u>	<u>7 698</u>	<u>8 382</u>	<u>6 528</u>	<u>8 097</u>	<u>5 522</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 883</u>	<u>7 928</u>	<u>8 608</u>	<u>6 509</u>	<u>8 325</u>	<u>5 510</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 883</u>	<u>7 928</u>	<u>8 608</u>	<u>6 509</u>	<u>8 325</u>	<u>5 510</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 883</u>	<u>7 928</u>	<u>8 608</u>	<u>6 509</u>	<u>8 325</u>	<u>5 510</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 528</u>	<u>7 573</u>	<u>8 247</u>	<u>6 489</u>	<u>7 966</u>	<u>5 497</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 468</u>	<u>7 462</u>	<u>8 177</u>	<u>6 450</u>	<u>7 850</u>	<u>5 473</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 528</u>	<u>7 573</u>	<u>8 247</u>	<u>6 489</u>	<u>7 966</u>	<u>5 497</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 747</u>	<u>7 861</u>	<u>8 482</u>	<u>6 618</u>	<u>8 271</u>	<u>5 605</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 717</u>	<u>7 831</u>	<u>8 447</u>	<u>6 599</u>	<u>8 238</u>	<u>5 592</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 953</u>	<u>8 065</u>	<u>8 678</u>	<u>6 579</u>	<u>8 469</u>	<u>5 580</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 953</u>	<u>8 065</u>	<u>8 678</u>	<u>6 579</u>	<u>8 469</u>	<u>5 580</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 953</u>	<u>8 065</u>	<u>8 678</u>	<u>6 579</u>	<u>8 469</u>	<u>5 580</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 592</u>	<u>7 703</u>	<u>8 311</u>	<u>6 560</u>	<u>8 104</u>	<u>5 568</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 532</u>	<u>7 591</u>	<u>8 241</u>	<u>6 520</u>	<u>7 986</u>	<u>5 543</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 592</u>	<u>7 703</u>	<u>8 311</u>	<u>6 560</u>	<u>8 104</u>	<u>5 568</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3								

					-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 240</u>	<u>8 710</u>	<u>7 437</u>	<u>8 417</u>	<u>8 417</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 215</u>	<u>8 675</u>	<u>7 409</u>	<u>8 382</u>	<u>8 382</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 191</u>	<u>8 640</u>	<u>7 641</u>	<u>8 608</u>	<u>8 608</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 191</u>	<u>8 640</u>	<u>7 641</u>	<u>8 608</u>	<u>8 608</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 191</u>	<u>8 640</u>	<u>7 641</u>	<u>8 608</u>	<u>8 608</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>7 166</u>	<u>8 605</u>	<u>7 288</u>	<u>8 247</u>	<u>8 247</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 117</u>	<u>8 535</u>	<u>7 232</u>	<u>8 177</u>	<u>8 177</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>7 166</u>	<u>8 605</u>	<u>7 288</u>	<u>8 247</u>	<u>8 247</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 310</u>	<u>8 781</u>	<u>7 502</u>	<u>8 482</u>	<u>8 482</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 286</u>	<u>8 746</u>	<u>7 474</u>	<u>8 447</u>	<u>8 447</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 261</u>	<u>8 711</u>	<u>7 711</u>	<u>8 678</u>	<u>8 678</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 261</u>	<u>8 711</u>	<u>7 711</u>	<u>8 678</u>	<u>8 678</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 261</u>	<u>8 711</u>	<u>7 711</u>	<u>8 678</u>	<u>8 678</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 237</u>	<u>8 676</u>	<u>7 352</u>	<u>8 311</u>	<u>8 311</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 188</u>	<u>8 606</u>	<u>7 296</u>	<u>8 241</u>	<u>8 241</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 237</u>	<u>8 676</u>	<u>7 352</u>	<u>8 311</u>	<u>8 311</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							

211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 815</u>	<u>8 000</u>	<u>8 550</u>	<u>6 691</u>	<u>8 418</u>	<u>5 678</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 785</u>	<u>7 969</u>	<u>8 515</u>	<u>6 672</u>	<u>8 383</u>	<u>5 666</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>8 025</u>	<u>8 208</u>	<u>8 750</u>	<u>6 652</u>	<u>8 620</u>	<u>5 653</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>8 025</u>	<u>8 208</u>	<u>8 750</u>	<u>6 652</u>	<u>8 620</u>	<u>5 653</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>8 025</u>	<u>8 208</u>	<u>8 750</u>	<u>6 652</u>	<u>8 620</u>	<u>5 653</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 658</u>	<u>7 839</u>	<u>8 377</u>	<u>6 633</u>	<u>8 248</u>	<u>5 641</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 598</u>	<u>7 725</u>	<u>8 307</u>	<u>6 594</u>	<u>8 127</u>	<u>5 616</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 658</u>	<u>7 839</u>	<u>8 377</u>	<u>6 633</u>	<u>8 248</u>	<u>5 641</u>
211-201-0400	1284-2004 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 885</u>	<u>8 144</u>	<u>8 620</u>	<u>6 767</u>	<u>8 569</u>	<u>5 754</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 855</u>	<u>8 112</u>	<u>8 585</u>	<u>6 748</u>	<u>8 535</u>	<u>5 742</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>8 101</u>	<u>8 356</u>	<u>8 826</u>	<u>6 728</u>	<u>8 776</u>	<u>5 729</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>8 101</u>	<u>8 356</u>	<u>8 826</u>	<u>6 728</u>	<u>8 776</u>	<u>5 729</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>8 101</u>	<u>8 356</u>	<u>8 826</u>	<u>6 728</u>	<u>8 776</u>	<u>5 729</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 727</u>	<u>7 980</u>	<u>8 446</u>	<u>6 709</u>	<u>8 397</u>	<u>5 717</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 667</u>	<u>7 864</u>	<u>8 376</u>	<u>6 670</u>	<u>8 274</u>	<u>5 692</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 727</u>	<u>7 980</u>	<u>8 446</u>	<u>6 709</u>	<u>8 397</u>	<u>5 717</u>
211-201-0500	1284-2004 800	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 958</u>	<u>8 293</u>	<u>8 693</u>	<u>6 846</u>	<u>8 727</u>	<u>5 833</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 928</u>	<u>8 261</u>	<u>8 658</u>	<u>6 827</u>	<u>8 692</u>	<u>5 821</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 383</u>	<u>8 854</u>	<u>7 570</u>	<u>8 550</u>	<u>8 550</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 359</u>	<u>8 819</u>	<u>7 542</u>	<u>8 515</u>	<u>8 515</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 334</u>	<u>8 784</u>	<u>7 784</u>	<u>8 750</u>	<u>8 750</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 334</u>	<u>8 784</u>	<u>7 784</u>	<u>8 750</u>	<u>8 750</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 334</u>	<u>8 784</u>	<u>7 784</u>	<u>8 750</u>	<u>8 750</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 310</u>	<u>8 749</u>	<u>7 418</u>	<u>8 377</u>	<u>8 377</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 261</u>	<u>8 679</u>	<u>7 362</u>	<u>8 307</u>	<u>8 307</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 310</u>	<u>8 749</u>	<u>7 418</u>	<u>8 377</u>	<u>8 377</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 459</u>	<u>8 930</u>	<u>7 640</u>	<u>8 620</u>	<u>8 620</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 435</u>	<u>8 895</u>	<u>7 612</u>	<u>8 585</u>	<u>8 585</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 410</u>	<u>8 860</u>	<u>7 859</u>	<u>8 826</u>	<u>8 826</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 410</u>	<u>8 860</u>	<u>7 859</u>	<u>8 826</u>	<u>8 826</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 410</u>	<u>8 860</u>	<u>7 859</u>	<u>8 826</u>	<u>8 826</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 386</u>	<u>8 825</u>	<u>7 487</u>	<u>8 446</u>	<u>8 446</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 337</u>	<u>8 755</u>	<u>7 431</u>	<u>8 376</u>	<u>8 376</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 386</u>	<u>8 825</u>	<u>7 487</u>	<u>8 446</u>	<u>8 446</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 538</u>	<u>9 009</u>	<u>7 713</u>	<u>8 693</u>	<u>8 693</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 514</u>	<u>8 974</u>	<u>7 685</u>	<u>8 658</u>	<u>8 658</u>

211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>8 510</u>	<u>8 904</u>	<u>6 807</u>	<u>8 938</u>	<u>5 808</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>8 510</u>	<u>8 904</u>	<u>6 807</u>	<u>8 938</u>	<u>5 808</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>8 179</u>	<u>8 510</u>	<u>8 904</u>	<u>6 807</u>	<u>8 938</u>	<u>5 808</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 798</u>	<u>8 127</u>	<u>8 518</u>	<u>6 788</u>	<u>8 551</u>	<u>5 796</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 739</u>	<u>8 008</u>	<u>8 448</u>	<u>6 749</u>	<u>8 426</u>	<u>5 771</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 798</u>	<u>8 127</u>	<u>8 518</u>	<u>6 788</u>	<u>8 551</u>	<u>5 796</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 995</u>	<u>8 370</u>	<u>8 731</u>	<u>6 887</u>	<u>8 809</u>	<u>5 874</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 966</u>	<u>8 338</u>	<u>8 696</u>	<u>6 868</u>	<u>8 773</u>	<u>5 861</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>8 219</u>	<u>8 589</u>	<u>8 944</u>	<u>6 848</u>	<u>9 021</u>	<u>5 849</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>8 219</u>	<u>8 589</u>	<u>8 944</u>	<u>6 848</u>	<u>9 021</u>	<u>5 849</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>8 219</u>	<u>8 589</u>	<u>8 944</u>	<u>6 848</u>	<u>9 021</u>	<u>5 849</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 835</u>	<u>8 202</u>	<u>8 555</u>	<u>6 828</u>	<u>8 631</u>	<u>5 837</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 776</u>	<u>8 082</u>	<u>8 485</u>	<u>6 789</u>	<u>8 505</u>	<u>5 812</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 835</u>	<u>8 202</u>	<u>8 555</u>	<u>6 828</u>	<u>8 631</u>	<u>5 837</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 034</u>	<u>8 449</u>	<u>8 769</u>	<u>6 929</u>	<u>8 891</u>	<u>5 915</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 004</u>	<u>8 416</u>	<u>8 734</u>	<u>6 909</u>	<u>8 856</u>	<u>5 903</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>8 261</u>	<u>8 670</u>	<u>8 985</u>	<u>6 889</u>	<u>9 106</u>	<u>5 890</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>8 261</u>	<u>8 670</u>	<u>8 985</u>	<u>6 889</u>	<u>9 106</u>	<u>5 890</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 489</u>	<u>8 939</u>	<u>7 938</u>	<u>8 904</u>	<u>8 904</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 489</u>	<u>8 939</u>	<u>7 938</u>	<u>8 904</u>	<u>8 904</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 489</u>	<u>8 939</u>	<u>7 938</u>	<u>8 904</u>	<u>8 904</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 465</u>	<u>8 904</u>	<u>7 558</u>	<u>8 518</u>	<u>8 518</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 416</u>	<u>8 834</u>	<u>7 502</u>	<u>8 448</u>	<u>8 448</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 465</u>	<u>8 904</u>	<u>7 558</u>	<u>8 518</u>	<u>8 518</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 579</u>	<u>9 050</u>	<u>7 750</u>	<u>8 731</u>	<u>8 731</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 555</u>	<u>9 015</u>	<u>7 722</u>	<u>8 696</u>	<u>8 696</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 530</u>	<u>8 980</u>	<u>7 978</u>	<u>8 944</u>	<u>8 944</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 530</u>	<u>8 980</u>	<u>7 978</u>	<u>8 944</u>	<u>8 944</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 530</u>	<u>8 980</u>	<u>7 978</u>	<u>8 944</u>	<u>8 944</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 506</u>	<u>8 945</u>	<u>7 595</u>	<u>8 555</u>	<u>8 555</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 457</u>	<u>8 875</u>	<u>7 539</u>	<u>8 485</u>	<u>8 485</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 506</u>	<u>8 945</u>	<u>7 595</u>	<u>8 555</u>	<u>8 555</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>7 621</u>	<u>9 091</u>	<u>7 789</u>	<u>8 769</u>	<u>8 769</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>7 596</u>	<u>9 056</u>	<u>7 761</u>	<u>8 734</u>	<u>8 734</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 572</u>	<u>9 021</u>	<u>8 019</u>	<u>8 985</u>	<u>8 985</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 572</u>	<u>9 021</u>	<u>8 019</u>	<u>8 985</u>	<u>8 985</u>

							-	-	-	-
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>8 261</u>	<u>8 670</u>	<u>8 985</u>	<u>6 889</u>	<u>9 106</u>	<u>5 890</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 873</u>	<u>8 279</u>	<u>8 592</u>	<u>6 870</u>	<u>8 712</u>	<u>5 878</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 813</u>	<u>8 158</u>	<u>8 522</u>	<u>6 831</u>	<u>8 585</u>	<u>5 853</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>7 873</u>	<u>8 279</u>	<u>8 592</u>	<u>6 870</u>	<u>8 712</u>	<u>5 878</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 034</u>	<u>8 449</u>	<u>8 769</u>	<u>6 929</u>	<u>8 891</u>	<u>5 915</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 004</u>	<u>8 416</u>	<u>8 734</u>	<u>6 909</u>	<u>8 856</u>	<u>5 903</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 261</u>	<u>8 670</u>	<u>8 985</u>	<u>6 889</u>	<u>9 106</u>	<u>5 890</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 261</u>	<u>8 670</u>	<u>8 985</u>	<u>6 889</u>	<u>9 106</u>	<u>5 890</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 261</u>	<u>8 670</u>	<u>8 985</u>	<u>6 889</u>	<u>9 106</u>	<u>5 890</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>7 873</u>	<u>8 279</u>	<u>8 592</u>	<u>6 870</u>	<u>8 712</u>	<u>5 878</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 813</u>	<u>8 158</u>	<u>8 522</u>	<u>6 831</u>	<u>8 585</u>	<u>5 853</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>7 873</u>	<u>8 279</u>	<u>8 592</u>	<u>6 870</u>	<u>8 712</u>	<u>5 878</u>

211-202.

							-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3								
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 166</u> <u>3 038</u>	<u>6 241</u>	<u>3 751</u> <u>3 038</u>	<u>6 381</u>	<u>7 130</u>	<u>5 833</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 572</u>	<u>9 021</u>	<u>8 019</u>	<u>8 985</u>	<u>8 985</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 547</u>	<u>8 986</u>	<u>7 633</u>	<u>8 592</u>	<u>8 592</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 498</u>	<u>8 916</u>	<u>7 577</u>	<u>8 522</u>	<u>8 522</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>7 547</u>	<u>8 986</u>	<u>7 633</u>	<u>8 592</u>	<u>8 592</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>7 621</u>	<u>9 091</u>	<u>7 789</u>	<u>8 769</u>	<u>8 769</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>7 596</u>	<u>9 056</u>	<u>7 761</u>	<u>8 734</u>	<u>8 734</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>7 572</u>	<u>9 021</u>	<u>8 019</u>	<u>8 985</u>	<u>8 985</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>7 572</u>	<u>9 021</u>	<u>8 019</u>	<u>8 985</u>	<u>8 985</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>7 572</u>	<u>9 021</u>	<u>8 019</u>	<u>8 985</u>	<u>8 985</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>7 547</u>	<u>8 986</u>	<u>7 633</u>	<u>8 592</u>	<u>8 592</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 498</u>	<u>8 916</u>	<u>7 577</u>	<u>8 522</u>	<u>8 522</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>7 547</u>	<u>8 986</u>	<u>7 633</u>	<u>8 592</u>	<u>8 592</u>

					-	-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 130</u>	<u>8 846</u>	<u>4 309</u>	<u>5 703</u>	<u>4 708</u> 4 068

							-	-	-	-
211-202-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 159}{3\ 038}$	<u>6 218</u>	$\frac{3\ 746}{3\ 038}$	<u>6 365</u>	<u>7 109</u>	<u>5 821</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 151}{3\ 038}$	<u>6 196</u>	$\frac{3\ 742}{3\ 038}$	<u>6 349</u>	<u>7 088</u>	<u>5 809</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 144}{3\ 038}$	<u>6 174</u>	$\frac{3\ 737}{3\ 038}$	<u>6 334</u>	<u>7 067</u>	<u>5 798</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	$\frac{4\ 129}{3\ 038}$	<u>6 130</u>	$\frac{3\ 729}{3\ 038}$	<u>6 302</u>	<u>7 025</u>	<u>4 068</u>

211-203.

							-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\ 204}{2\ 531}$	$\frac{2\ 251}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$	$\frac{2\ 394}{1\ 627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\ 738}{2\ 079}$	$\frac{1\ 975}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\ 738}{2\ 079}$	$\frac{1\ 975}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$	$\frac{2\ 118}{1\ 356}$

211-205.

							-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 109</u>	<u>8 813</u>	<u>4 300</u>	<u>5 685</u>	<u>4 705</u> 4 068
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>7 088</u>	<u>8 780</u>	<u>4 292</u>	<u>5 666</u>	<u>4 701</u> 4 068
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>7 067</u>	<u>8 746</u>	<u>4 283</u>	<u>5 648</u>	<u>4 697</u> 4 068
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>7 025</u>	<u>8 680</u>	<u>4 267</u>	<u>5 611</u>	<u>4 690</u> 4 068

					-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					,	.	-	.	-	-	-
211-205-0100	1215-2003										
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>18 472</u> 17 357	<u>18 245</u> 17 357	<u>18 319</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>20 755</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>18 472</u> 17 357	<u>18 245</u> 17 357	<u>18 319</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>20 756</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>18 472</u> 17 357	<u>18 245</u> 17 357	<u>18 319</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>20 756</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	

211-206.

					,	.	-	.	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-201425-60	3	1	1360	<u>7 843</u>	<u>8 246</u>	<u>8 557</u>	<u>8 676</u>	<u>7 605</u>	<u>8 557</u>	

211-3.**211-302.**

					,	.	-
211-302-0100	32496-2013 350	3					

					-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>18 718</u> 17 357	<u>18 245</u> 17 357	
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>18 718</u> 17 357	<u>18 245</u> 17 357	<u>20 236</u> 17 357
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>18 718</u> 17 357	<u>18 245</u> 17 357	<u>20 236</u> 17 357

					-
211-206-0100	7392-2014	3			
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>8 557</u>

211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 828</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

211-4.

211-401.

							-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{4\,914}{3\,797}$	<u>6 686</u>	$\frac{4\,019}{3\,254}$	<u>7 404</u>	<u>7 620</u>	<u>6 318</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	$\frac{4\,914}{3\,797}$	<u>6 686</u>	$\frac{4\,019}{3\,254}$	<u>7 404</u>	<u>7 620</u>	<u>6 318</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	$\frac{5\,710}{4\,464}$	<u>8 060</u>	$\frac{6\,864}{2\,445}$	<u>10 948</u>	<u>7 567</u>	<u>8 607</u>

211-402.

211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	$\frac{5\,215}{3\,164}$

211-403.

211-403-0200	(4682-84)	3			
211-403-0201		3	1	2600	$\frac{191\,818}{188\,036}$

211-5.

					-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>7 404</u>	<u>8 408</u>	<u>4 617</u>	<u>6 110</u>	<u>7 404</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>7 404</u>	<u>8 408</u>	<u>4 617</u>	<u>6 110</u>	<u>7 404</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>10 168</u>	<u>10 948</u>	<u>6 604</u>	<u>6 916</u>	

211-501.

					,	.	-	.	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>6 111</u>	<u>7 445</u>	<u>6 282</u> 3 227	<u>7 124</u>	<u>8 677</u>	<u>6 038</u>	

211-6.**211-601.**

-

					,	.	-	.	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 115</u> 2 956	<u>5 456</u>	<u>2 611</u> 1 844	<u>7 320</u>	<u>7 551</u>	<u>6 162</u>	

211-7.**211-701.**

,

					,	.	-
211-701-0100		3					
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>		
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>		
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>		

					-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>7 124</u>	<u>8 128</u>	<u>6 056</u>	<u>7 328</u>	<u>7 835</u>

					-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 320</u>	<u>8 391</u>	<u>3 249</u>	<u>4 842</u>	<u>7 320</u>

8.04-08-2022

22

211-701-0104	800,	150	1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0105	1000,	150	1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0106	1200,	150	1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0300							
211-701-0302	2,5	10				1000	<u>49 078</u> 47 009

211-702.

211-702-0100		3				
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808	

212.

212-1.

212-101.

212-101-0100	7473-2010	3,5	3							

					-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3							

					-	-	-	-	-	-
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>21 282</u> 18 475	<u>30 324</u> 20 246	<u>24 496</u> 20 246	<u>30 324</u> 20 246	<u>30 324</u> 20 246	<u>30 324</u> 20 246
212-101-0200	7473-2010 5	3								
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>22 220</u> 19 398	<u>31 352</u> 21 259	<u>25 524</u> 21 259	<u>31 352</u> 21 259	<u>31 352</u> 21 259	<u>31 352</u> 21 259
212-101-0300	7473-2010 7,5	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>23 206</u> 20 368	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 604</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>22 976</u> 20 574	<u>32 661</u> 22 547	<u>26 833</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>23 189</u> 20 784	<u>32 895</u> 22 777	<u>27 067</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>23 407</u> 20 998	<u>33 134</u> 23 012	<u>27 306</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>23 856</u> 21 440	<u>33 626</u> 23 496	<u>27 798</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>24 088</u> 21 668	<u>33 880</u> 23 746	<u>28 052</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>23 189</u> 20 784	<u>32 895</u> 22 777	<u>27 067</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>23 407</u> 20 998	<u>33 134</u> 23 012	<u>27 306</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>23 629</u> 21 217	<u>33 377</u> 23 251	<u>27 549</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251

					-	-	-	-	-
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>30 324</u> 20 246	<u>30 324</u> 20 246	<u>22 989</u> 20 246	<u>30 324</u> 20 246	<u>30 324</u> 20 246
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>31 352</u> 21 259	<u>31 352</u> 21 259	<u>24 018</u> 21 259	<u>31 352</u> 21 259	<u>31 352</u> 21 259
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>25 097</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>25 327</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547	<u>32 661</u> 22 547
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>25 560</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>25 799</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>26 291</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>26 545</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>25 560</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777	<u>32 895</u> 22 777
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>25 799</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>26 042</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251

					-		-	-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>24 088</u> 21 668	<u>33 880</u> 23 746	<u>28 052</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>24 324</u> 21 901	<u>34 139</u> 24 002	<u>28 311</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>23 407</u> 20 998	<u>33 134</u> 23 012	<u>27 306</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>23 629</u> 21 217	<u>33 377</u> 23 251	<u>27 549</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>23 856</u> 21 440	<u>33 626</u> 23 496	<u>27 798</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>24 324</u> 21 901	<u>34 139</u> 24 002	<u>28 311</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>24 566</u> 22 139	<u>34 404</u> 24 262	<u>28 576</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>23 629</u> 21 217	<u>33 377</u> 23 251	<u>27 549</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>23 856</u> 21 440	<u>33 626</u> 23 496	<u>27 798</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>24 088</u> 21 668	<u>33 880</u> 23 746	<u>28 052</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>24 566</u> 22 139	<u>34 404</u> 24 262	<u>28 576</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>24 814</u> 22 383	<u>34 675</u> 24 529	<u>28 847</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529
212-101-0400	7473-2010	3								

					-	-	-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>26 545</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>26 804</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>25 799</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012	<u>33 134</u> 23 012
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>26 042</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>26 291</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>26 804</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002	<u>34 139</u> 24 002
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>27 070</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>26 042</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251	<u>33 377</u> 23 251
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>26 291</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496	<u>33 626</u> 23 496
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>26 545</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746	<u>33 880</u> 23 746
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>27 070</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262	<u>34 404</u> 24 262
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>27 340</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529	<u>34 675</u> 24 529
212-101-0400	7473-2010 10	3							

					-	-	-	-	-	-
212-101-0401		3	1	2400	<u>24 199</u> 21 346	<u>33 521</u> 23 393	<u>27 693</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>23 979</u> 21 562	<u>33 761</u> 23 629	<u>27 933</u> 23 629	<u>33 761</u> 23 629	<u>33 761</u> 23 629	<u>33 761</u> 23 629
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>24 203</u> 21 782	<u>34 006</u> 23 870	<u>28 178</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>24 431</u> 22 006	<u>34 256</u> 24 116	<u>28 428</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>24 902</u> 22 469	<u>34 772</u> 24 624	<u>28 944</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>25 144</u> 22 708	<u>35 038</u> 24 886	<u>29 210</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>24 203</u> 21 782	<u>34 006</u> 23 870	<u>28 178</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>24 431</u> 22 006	<u>34 256</u> 24 116	<u>28 428</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>24 664</u> 22 235	<u>34 511</u> 24 368	<u>28 683</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>25 144</u> 22 708	<u>35 038</u> 24 886	<u>29 210</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>25 393</u> 22 953	<u>35 310</u> 25 154	<u>29 482</u> 25 154	<u>35 310</u> 25 154	<u>35 310</u> 25 154	<u>35 310</u> 25 154
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>24 431</u> 22 006	<u>34 256</u> 24 116	<u>28 428</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>24 664</u> 22 235	<u>34 511</u> 24 368	<u>28 683</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368

					-	-	-	-	-
212-101-0401		3	1	2400	<u>33 521</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393	<u>26 186</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>33 761</u> 23 629	<u>33 761</u> 23 629	<u>26 426</u> 23 629	<u>33 761</u> 23 629	<u>33 761</u> 23 629
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>34 006</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870	<u>26 671</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>34 256</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>26 921</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>34 772</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>27 437</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>35 038</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>27 703</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>34 006</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870	<u>26 671</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>34 256</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>26 921</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>34 511</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>27 176</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>35 038</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>27 703</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>35 310</u> 25 154	<u>35 310</u> 25 154	<u>27 975</u> 25 154	<u>35 310</u> 25 154	<u>35 310</u> 25 154
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>34 256</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>26 921</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>34 511</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>27 176</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368

							-	-	-	-
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>24 902</u> 22 469	<u>34 772</u> 24 624	<u>28 944</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>25 393</u> 22 953	<u>35 310</u> 25 154	<u>29 482</u> 25 154	<u>35 310</u> 25 154	<u>35 310</u> 25 154	<u>35 310</u> 25 154
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>25 646</u> 23 202	<u>35 587</u> 25 427	<u>29 760</u> 25 427	<u>35 587</u> 25 427	<u>35 587</u> 25 427	<u>35 587</u> 25 427
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>24 664</u> 22 235	<u>34 511</u> 24 368	<u>28 683</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>24 902</u> 22 469	<u>34 772</u> 24 624	<u>28 944</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>25 144</u> 22 708	<u>35 038</u> 24 886	<u>29 210</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>25 646</u> 23 202	<u>35 587</u> 25 427	<u>29 760</u> 25 427	<u>35 587</u> 25 427	<u>35 587</u> 25 427	<u>35 587</u> 25 427
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>25 905</u> 23 457	<u>35 871</u> 25 706	<u>30 044</u> 25 706	<u>35 871</u> 25 706	<u>35 871</u> 25 706	<u>35 871</u> 25 706
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>24 199</u> 21 346	<u>33 521</u> 23 393	<u>27 693</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>23 979</u> 21 562	<u>33 761</u> 23 629	<u>27 933</u> 23 629	<u>33 761</u> 23 629	<u>33 761</u> 23 629	<u>33 761</u> 23 629
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>24 203</u> 21 782	<u>34 006</u> 23 870	<u>28 178</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>24 431</u> 22 006	<u>34 256</u> 24 116	<u>28 428</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116

					-	-	-	-	-
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	$\frac{34\,772}{24\,624}$	$\frac{34\,772}{24\,624}$	$\frac{27\,437}{24\,624}$	$\frac{34\,772}{24\,624}$	$\frac{34\,772}{24\,624}$
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	$\frac{35\,310}{25\,154}$	$\frac{35\,310}{25\,154}$	$\frac{27\,975}{25\,154}$	$\frac{35\,310}{25\,154}$	$\frac{35\,310}{25\,154}$
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	$\frac{35\,587}{25\,427}$	$\frac{35\,587}{25\,427}$	$\frac{28\,253}{25\,427}$	$\frac{35\,587}{25\,427}$	$\frac{35\,587}{25\,427}$
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	$\frac{34\,511}{24\,368}$	$\frac{34\,511}{24\,368}$	$\frac{27\,176}{24\,368}$	$\frac{34\,511}{24\,368}$	$\frac{34\,511}{24\,368}$
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	$\frac{34\,772}{24\,624}$	$\frac{34\,772}{24\,624}$	$\frac{27\,437}{24\,624}$	$\frac{34\,772}{24\,624}$	$\frac{34\,772}{24\,624}$
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	$\frac{35\,038}{24\,886}$	$\frac{35\,038}{24\,886}$	$\frac{27\,703}{24\,886}$	$\frac{35\,038}{24\,886}$	$\frac{35\,038}{24\,886}$
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	$\frac{35\,587}{25\,427}$	$\frac{35\,587}{25\,427}$	$\frac{28\,253}{25\,427}$	$\frac{35\,587}{25\,427}$	$\frac{35\,587}{25\,427}$
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	$\frac{35\,871}{25\,706}$	$\frac{35\,871}{25\,706}$	$\frac{28\,537}{25\,706}$	$\frac{35\,871}{25\,706}$	$\frac{35\,871}{25\,706}$
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	$\frac{33\,521}{23\,393}$	$\frac{33\,521}{23\,393}$	$\frac{26\,186}{23\,393}$	$\frac{33\,521}{23\,393}$	$\frac{33\,521}{23\,393}$
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	$\frac{33\,761}{23\,629}$	$\frac{33\,761}{23\,629}$	$\frac{26\,426}{23\,629}$	$\frac{33\,761}{23\,629}$	$\frac{33\,761}{23\,629}$
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	$\frac{34\,006}{23\,870}$	$\frac{34\,006}{23\,870}$	$\frac{26\,671}{23\,870}$	$\frac{34\,006}{23\,870}$	$\frac{34\,006}{23\,870}$
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	$\frac{34\,256}{24\,116}$	$\frac{34\,256}{24\,116}$	$\frac{26\,921}{24\,116}$	$\frac{34\,256}{24\,116}$	$\frac{34\,256}{24\,116}$

							-	-	-	-
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>24 902</u> 22 469	<u>34 772</u> 24 624	<u>28 944</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>25 144</u> 22 708	<u>35 038</u> 24 886	<u>29 210</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>24 203</u> 21 782	<u>34 006</u> 23 870	<u>28 178</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870	<u>34 006</u> 23 870
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>24 431</u> 22 006	<u>34 256</u> 24 116	<u>28 428</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>24 664</u> 22 235	<u>34 511</u> 24 368	<u>28 683</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>25 144</u> 22 708	<u>35 038</u> 24 886	<u>29 210</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>25 393</u> 22 953	<u>35 310</u> 25 154	<u>29 482</u> 25 154	<u>35 310</u> 25 154	<u>35 310</u> 25 154	<u>35 310</u> 25 154
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>24 431</u> 22 006	<u>34 256</u> 24 116	<u>28 428</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116	<u>34 256</u> 24 116
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>24 664</u> 22 235	<u>34 511</u> 24 368	<u>28 683</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>24 902</u> 22 469	<u>34 772</u> 24 624	<u>28 944</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>25 393</u> 22 953	<u>35 310</u> 25 154	<u>29 482</u> 25 154	<u>35 310</u> 25 154	<u>35 310</u> 25 154	<u>35 310</u> 25 154
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>25 646</u> 23 202	<u>35 587</u> 25 427	<u>29 760</u> 25 427	<u>35 587</u> 25 427	<u>35 587</u> 25 427	<u>35 587</u> 25 427
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>24 664</u> 22 235	<u>34 511</u> 24 368	<u>28 683</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368

					-	-	-	-	-
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	$\frac{34\,772}{24\,624}$	$\frac{34\,772}{24\,624}$	$\frac{27\,437}{24\,624}$	$\frac{34\,772}{24\,624}$	$\frac{34\,772}{24\,624}$
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	$\frac{35\,038}{24\,886}$	$\frac{35\,038}{24\,886}$	$\frac{27\,703}{24\,886}$	$\frac{35\,038}{24\,886}$	$\frac{35\,038}{24\,886}$
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	$\frac{34\,006}{23\,870}$	$\frac{34\,006}{23\,870}$	$\frac{26\,671}{23\,870}$	$\frac{34\,006}{23\,870}$	$\frac{34\,006}{23\,870}$
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	$\frac{34\,256}{24\,116}$	$\frac{34\,256}{24\,116}$	$\frac{26\,921}{24\,116}$	$\frac{34\,256}{24\,116}$	$\frac{34\,256}{24\,116}$
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	$\frac{34\,511}{24\,368}$	$\frac{34\,511}{24\,368}$	$\frac{27\,176}{24\,368}$	$\frac{34\,511}{24\,368}$	$\frac{34\,511}{24\,368}$
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	$\frac{35\,038}{24\,886}$	$\frac{35\,038}{24\,886}$	$\frac{27\,703}{24\,886}$	$\frac{35\,038}{24\,886}$	$\frac{35\,038}{24\,886}$
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	$\frac{35\,310}{25\,154}$	$\frac{35\,310}{25\,154}$	$\frac{27\,975}{25\,154}$	$\frac{35\,310}{25\,154}$	$\frac{35\,310}{25\,154}$
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	$\frac{34\,256}{24\,116}$	$\frac{34\,256}{24\,116}$	$\frac{26\,921}{24\,116}$	$\frac{34\,256}{24\,116}$	$\frac{34\,256}{24\,116}$
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	$\frac{34\,511}{24\,368}$	$\frac{34\,511}{24\,368}$	$\frac{27\,176}{24\,368}$	$\frac{34\,511}{24\,368}$	$\frac{34\,511}{24\,368}$
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	$\frac{34\,772}{24\,624}$	$\frac{34\,772}{24\,624}$	$\frac{27\,437}{24\,624}$	$\frac{34\,772}{24\,624}$	$\frac{34\,772}{24\,624}$
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	$\frac{35\,310}{25\,154}$	$\frac{35\,310}{25\,154}$	$\frac{27\,975}{25\,154}$	$\frac{35\,310}{25\,154}$	$\frac{35\,310}{25\,154}$
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	$\frac{35\,587}{25\,427}$	$\frac{35\,587}{25\,427}$	$\frac{28\,253}{25\,427}$	$\frac{35\,587}{25\,427}$	$\frac{35\,587}{25\,427}$
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	$\frac{34\,511}{24\,368}$	$\frac{34\,511}{24\,368}$	$\frac{27\,176}{24\,368}$	$\frac{34\,511}{24\,368}$	$\frac{34\,511}{24\,368}$

							-	-	-	-
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>24 902</u> 22 469	<u>34 772</u> 24 624	<u>28 944</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>25 144</u> 22 708	<u>35 038</u> 24 886	<u>29 210</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>25 646</u> 23 202	<u>35 587</u> 25 427	<u>29 760</u> 25 427	<u>35 587</u> 25 427	<u>35 587</u> 25 427	<u>35 587</u> 25 427
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>25 905</u> 23 457	<u>35 871</u> 25 706	<u>30 044</u> 25 706	<u>35 871</u> 25 706	<u>35 871</u> 25 706	<u>35 871</u> 25 706
212-101-0600	7473-2010 15	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>25 689</u> 22 813	<u>35 154</u> 25 000	<u>29 326</u> 25 000	<u>35 154</u> 25 000	<u>35 154</u> 25 000	<u>35 154</u> 25 000
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>25 484</u> 23 043	<u>35 410</u> 25 253	<u>29 582</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>25 723</u> 23 278	<u>35 672</u> 25 510	<u>29 844</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>25 967</u> 23 518	<u>35 939</u> 25 773	<u>30 111</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>26 470</u> 24 013	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 663</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>26 730</u> 24 269	<u>36 775</u> 26 596	<u>30 947</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>25 723</u> 23 278	<u>35 672</u> 25 510	<u>29 844</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>25 967</u> 23 518	<u>35 939</u> 25 773	<u>30 111</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773

					-	-	-	-	-
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>34 772</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>27 437</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624	<u>34 772</u> 24 624
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>35 038</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>27 703</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886	<u>35 038</u> 24 886
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>35 587</u> 25 427	<u>35 587</u> 25 427	<u>28 253</u> 25 427	<u>35 587</u> 25 427	<u>35 587</u> 25 427
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>35 871</u> 25 706	<u>35 871</u> 25 706	<u>28 537</u> 25 706	<u>35 871</u> 25 706	<u>35 871</u> 25 706
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>35 154</u> 25 000	<u>35 154</u> 25 000	<u>27 819</u> 25 000	<u>35 154</u> 25 000	<u>35 154</u> 25 000
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>28 075</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253	<u>35 410</u> 25 253
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>28 337</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>28 604</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>29 156</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>29 440</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>28 337</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>28 604</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773

					-	-	-	-	-	-
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>26 216</u> 23 763	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 384</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>26 730</u> 24 269	<u>36 775</u> 26 596	<u>30 947</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>26 995</u> 24 530	<u>37 065</u> 26 882	<u>31 238</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>25 967</u> 23 518	<u>35 939</u> 25 773	<u>30 111</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>26 216</u> 23 763	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 384</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>26 470</u> 24 013	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 663</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>26 995</u> 24 530	<u>37 065</u> 26 882	<u>31 238</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>27 266</u> 24 796	<u>37 362</u> 27 174	<u>31 535</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>26 216</u> 23 763	<u>36 212</u> 26 042	<u>30 384</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>26 470</u> 24 013	<u>36 490</u> 26 316	<u>30 663</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>26 730</u> 24 269	<u>36 775</u> 26 596	<u>30 947</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>27 266</u> 24 796	<u>37 362</u> 27 174	<u>31 535</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>27 542</u> 25 069	<u>37 666</u> 27 473	<u>31 838</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473

					-	-	-	-	-
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>28 877</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>29 440</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882	<u>29 731</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>28 604</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773	<u>35 939</u> 25 773
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>28 877</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>29 156</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882	<u>29 731</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882	<u>37 065</u> 26 882
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>30 028</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>28 877</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042	<u>36 212</u> 26 042
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>29 156</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316	<u>36 490</u> 26 316
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>29 440</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596	<u>36 775</u> 26 596
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>30 028</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>30 331</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473

							-	-	-	-
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>27 266</u> 24 796	<u>37 362</u> 27 174	<u>31 535</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>27 542</u> 25 069	<u>37 666</u> 27 473	<u>31 838</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>27 825</u> 25 347	<u>37 976</u> 27 778	<u>32 148</u> 27 778	<u>37 976</u> 27 778	<u>37 976</u> 27 778	<u>37 976</u> 27 778
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>28 115</u> 25 632	<u>38 293</u> 28 090	<u>32 465</u> 28 090	<u>38 293</u> 28 090	<u>38 293</u> 28 090	<u>38 293</u> 28 090
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>28 713</u> 26 221	<u>38 949</u> 28 736	<u>33 121</u> 28 736	<u>38 949</u> 28 736	<u>38 949</u> 28 736	<u>38 949</u> 28 736
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>27 841</u> 24 931	<u>37 512</u> 27 321	<u>31 684</u> 27 321	<u>37 512</u> 27 321	<u>37 512</u> 27 321	<u>37 512</u> 27 321
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>27 658</u> 25 183	<u>37 793</u> 27 597	<u>31 965</u> 27 597	<u>37 793</u> 27 597	<u>37 793</u> 27 597	<u>37 793</u> 27 597
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>27 919</u> 25 440	<u>38 079</u> 27 879	<u>32 251</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>28 458</u> 25 970	<u>38 669</u> 28 460	<u>32 841</u> 28 460	<u>38 669</u> 28 460	<u>38 669</u> 28 460	<u>38 669</u> 28 460
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>28 735</u> 26 243	<u>38 973</u> 28 759	<u>33 145</u> 28 759	<u>38 973</u> 28 759	<u>38 973</u> 28 759	<u>38 973</u> 28 759
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>27 658</u> 25 183	<u>37 793</u> 27 597	<u>31 965</u> 27 597	<u>37 793</u> 27 597	<u>37 793</u> 27 597	<u>37 793</u> 27 597
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>27 919</u> 25 440	<u>38 079</u> 27 879	<u>32 251</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879

					-	-	-	-	-
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>30 028</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174	<u>37 362</u> 27 174
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>30 331</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473	<u>37 666</u> 27 473
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>37 976</u> 27 778	<u>37 976</u> 27 778	<u>30 641</u> 27 778	<u>37 976</u> 27 778	<u>37 976</u> 27 778
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>38 293</u> 28 090	<u>38 293</u> 28 090	<u>30 958</u> 28 090	<u>38 293</u> 28 090	<u>38 293</u> 28 090
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>38 949</u> 28 736	<u>38 949</u> 28 736	<u>31 614</u> 28 736	<u>38 949</u> 28 736	<u>38 949</u> 28 736
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>37 512</u> 27 321	<u>37 512</u> 27 321	<u>30 177</u> 27 321	<u>37 512</u> 27 321	<u>37 512</u> 27 321
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>37 793</u> 27 597	<u>37 793</u> 27 597	<u>30 458</u> 27 597	<u>37 793</u> 27 597	<u>37 793</u> 27 597
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>38 079</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879	<u>30 744</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>38 669</u> 28 460	<u>38 669</u> 28 460	<u>31 334</u> 28 460	<u>38 669</u> 28 460	<u>38 669</u> 28 460
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>38 973</u> 28 759	<u>38 973</u> 28 759	<u>31 638</u> 28 759	<u>38 973</u> 28 759	<u>38 973</u> 28 759
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>37 793</u> 27 597	<u>37 793</u> 27 597	<u>30 458</u> 27 597	<u>37 793</u> 27 597	<u>37 793</u> 27 597
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>38 079</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879	<u>30 744</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879

					-	-	-	-	-	-
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>28 186</u> 25 702	<u>38 371</u> 28 166	<u>32 543</u> 28 166	<u>38 371</u> 28 166	<u>38 371</u> 28 166	<u>38 371</u> 28 166
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>28 735</u> 26 243	<u>38 973</u> 28 759	<u>33 145</u> 28 759	<u>38 973</u> 28 759	<u>38 973</u> 28 759	<u>38 973</u> 28 759
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>29 019</u> 26 522	<u>39 284</u> 29 065	<u>33 456</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>27 919</u> 25 440	<u>38 079</u> 27 879	<u>32 251</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>28 186</u> 25 702	<u>38 371</u> 28 166	<u>32 543</u> 28 166	<u>38 371</u> 28 166	<u>38 371</u> 28 166	<u>38 371</u> 28 166
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>28 458</u> 25 970	<u>38 669</u> 28 460	<u>32 841</u> 28 460	<u>38 669</u> 28 460	<u>38 669</u> 28 460	<u>38 669</u> 28 460
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>29 019</u> 26 522	<u>39 284</u> 29 065	<u>33 456</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>29 309</u> 26 807	<u>39 602</u> 29 378	<u>33 774</u> 29 378	<u>39 602</u> 29 378	<u>39 602</u> 29 378	<u>39 602</u> 29 378
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>29 019</u> 26 522	<u>39 284</u> 29 065	<u>33 456</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>29 309</u> 26 807	<u>39 602</u> 29 378	<u>33 774</u> 29 378	<u>39 602</u> 29 378	<u>39 602</u> 29 378	<u>39 602</u> 29 378
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>29 605</u> 27 099	<u>39 926</u> 29 697	<u>34 098</u> 29 697	<u>39 926</u> 29 697	<u>39 926</u> 29 697	<u>39 926</u> 29 697
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>29 907</u> 27 396	<u>40 258</u> 30 024	<u>34 430</u> 30 024	<u>40 258</u> 30 024	<u>40 258</u> 30 024	<u>40 258</u> 30 024
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>30 533</u> 28 012	<u>40 943</u> 30 698	<u>35 115</u> 30 698	<u>40 943</u> 30 698	<u>40 943</u> 30 698	<u>40 943</u> 30 698

					-	-	-	-	-
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>38 371</u> 28 166	<u>38 371</u> 28 166	<u>31 036</u> 28 166	<u>38 371</u> 28 166	<u>38 371</u> 28 166
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>38 973</u> 28 759	<u>38 973</u> 28 759	<u>31 638</u> 28 759	<u>38 973</u> 28 759	<u>38 973</u> 28 759
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>39 284</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065	<u>31 949</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>38 079</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879	<u>30 744</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879	<u>38 079</u> 27 879
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>38 371</u> 28 166	<u>38 371</u> 28 166	<u>31 036</u> 28 166	<u>38 371</u> 28 166	<u>38 371</u> 28 166
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>38 669</u> 28 460	<u>38 669</u> 28 460	<u>31 334</u> 28 460	<u>38 669</u> 28 460	<u>38 669</u> 28 460
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>39 284</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065	<u>31 949</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>39 602</u> 29 378	<u>39 602</u> 29 378	<u>32 267</u> 29 378	<u>39 602</u> 29 378	<u>39 602</u> 29 378
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>39 284</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065	<u>31 949</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065	<u>39 284</u> 29 065
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>39 602</u> 29 378	<u>39 602</u> 29 378	<u>32 267</u> 29 378	<u>39 602</u> 29 378	<u>39 602</u> 29 378
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>39 926</u> 29 697	<u>39 926</u> 29 697	<u>32 591</u> 29 697	<u>39 926</u> 29 697	<u>39 926</u> 29 697
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>40 258</u> 30 024	<u>40 258</u> 30 024	<u>32 923</u> 30 024	<u>40 258</u> 30 024	<u>40 258</u> 30 024
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>40 943</u> 30 698	<u>40 943</u> 30 698	<u>33 608</u> 30 698	<u>40 943</u> 30 698	<u>40 943</u> 30 698

							-	-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>28 835</u> 25 908	<u>38 601</u> 28 393	<u>32 773</u> 28 393	<u>38 601</u> 28 393	<u>38 601</u> 28 393	<u>38 601</u> 28 393
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>28 662</u> 26 170	<u>38 892</u> 28 680	<u>33 064</u> 28 680	<u>38 892</u> 28 680	<u>38 892</u> 28 680	<u>38 892</u> 28 680
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>28 933</u> 26 437	<u>39 189</u> 28 972	<u>33 362</u> 28 972	<u>39 189</u> 28 972	<u>39 189</u> 28 972	<u>39 189</u> 28 972
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>29 492</u> 26 988	<u>39 803</u> 29 576	<u>33 975</u> 29 576	<u>39 803</u> 29 576	<u>39 803</u> 29 576	<u>39 803</u> 29 576
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>29 781</u> 27 272	<u>40 119</u> 29 887	<u>34 291</u> 29 887	<u>40 119</u> 29 887	<u>40 119</u> 29 887	<u>40 119</u> 29 887
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>28 662</u> 26 170	<u>38 892</u> 28 680	<u>33 064</u> 28 680	<u>38 892</u> 28 680	<u>38 892</u> 28 680	<u>38 892</u> 28 680
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>28 933</u> 26 437	<u>39 189</u> 28 972	<u>33 362</u> 28 972	<u>39 189</u> 28 972	<u>39 189</u> 28 972	<u>39 189</u> 28 972
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>29 210</u> 26 710	<u>39 493</u> 29 271	<u>33 665</u> 29 271	<u>39 493</u> 29 271	<u>39 493</u> 29 271	<u>39 493</u> 29 271
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>29 781</u> 27 272	<u>40 119</u> 29 887	<u>34 291</u> 29 887	<u>40 119</u> 29 887	<u>40 119</u> 29 887	<u>40 119</u> 29 887
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>30 076</u> 27 562	<u>40 442</u> 30 205	<u>34 614</u> 30 205	<u>40 442</u> 30 205	<u>40 442</u> 30 205	<u>40 442</u> 30 205
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>28 933</u> 26 437	<u>39 189</u> 28 972	<u>33 362</u> 28 972	<u>39 189</u> 28 972	<u>39 189</u> 28 972	<u>39 189</u> 28 972
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>29 210</u> 26 710	<u>39 493</u> 29 271	<u>33 665</u> 29 271	<u>39 493</u> 29 271	<u>39 493</u> 29 271	<u>39 493</u> 29 271

					-	-	-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>38 601</u> 28 393	<u>38 601</u> 28 393	<u>31 266</u> 28 393	<u>38 601</u> 28 393	<u>38 601</u> 28 393
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>38 892</u> 28 680	<u>38 892</u> 28 680	<u>31 557</u> 28 680	<u>38 892</u> 28 680	<u>38 892</u> 28 680
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>39 189</u> 28 972	<u>39 189</u> 28 972	<u>31 855</u> 28 972	<u>39 189</u> 28 972	<u>39 189</u> 28 972
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>39 803</u> 29 576	<u>39 803</u> 29 576	<u>32 468</u> 29 576	<u>39 803</u> 29 576	<u>39 803</u> 29 576
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>40 119</u> 29 887	<u>40 119</u> 29 887	<u>32 784</u> 29 887	<u>40 119</u> 29 887	<u>40 119</u> 29 887
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>38 892</u> 28 680	<u>38 892</u> 28 680	<u>31 557</u> 28 680	<u>38 892</u> 28 680	<u>38 892</u> 28 680
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>39 189</u> 28 972	<u>39 189</u> 28 972	<u>31 855</u> 28 972	<u>39 189</u> 28 972	<u>39 189</u> 28 972
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>39 493</u> 29 271	<u>39 493</u> 29 271	<u>32 158</u> 29 271	<u>39 493</u> 29 271	<u>39 493</u> 29 271
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>40 119</u> 29 887	<u>40 119</u> 29 887	<u>32 784</u> 29 887	<u>40 119</u> 29 887	<u>40 119</u> 29 887
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>40 442</u> 30 205	<u>40 442</u> 30 205	<u>33 107</u> 30 205	<u>40 442</u> 30 205	<u>40 442</u> 30 205
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>39 189</u> 28 972	<u>39 189</u> 28 972	<u>31 855</u> 28 972	<u>39 189</u> 28 972	<u>39 189</u> 28 972
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>39 493</u> 29 271	<u>39 493</u> 29 271	<u>32 158</u> 29 271	<u>39 493</u> 29 271	<u>39 493</u> 29 271

							-	-	-	-
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>29 492</u> 26 988	<u>39 803</u> 29 576	<u>33 975</u> 29 576	<u>39 803</u> 29 576	<u>39 803</u> 29 576	<u>39 803</u> 29 576
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>30 076</u> 27 562	<u>40 442</u> 30 205	<u>34 614</u> 30 205	<u>40 442</u> 30 205	<u>40 442</u> 30 205	<u>40 442</u> 30 205
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>30 377</u> 27 859	<u>40 772</u> 30 530	<u>34 944</u> 30 530	<u>40 772</u> 30 530	<u>40 772</u> 30 530	<u>40 772</u> 30 530
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>30 076</u> 27 562	<u>40 442</u> 30 205	<u>34 614</u> 30 205	<u>40 442</u> 30 205	<u>40 442</u> 30 205	<u>40 442</u> 30 205
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>30 377</u> 27 859	<u>40 772</u> 30 530	<u>34 944</u> 30 530	<u>40 772</u> 30 530	<u>40 772</u> 30 530	<u>40 772</u> 30 530
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>30 685</u> 28 161	<u>41 109</u> 30 862	<u>35 281</u> 30 862	<u>41 109</u> 30 862	<u>41 109</u> 30 862	<u>41 109</u> 30 862
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>30 999</u> 28 471	<u>41 454</u> 31 201	<u>35 626</u> 31 201	<u>41 454</u> 31 201	<u>41 454</u> 31 201	<u>41 454</u> 31 201
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>31 649</u> 29 111	<u>42 166</u> 31 902	<u>36 338</u> 31 902	<u>42 166</u> 31 902	<u>42 166</u> 31 902	<u>42 166</u> 31 902
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>29 828</u> 26 886	<u>39 689</u> 29 464	<u>33 862</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>29 665</u> 27 158	<u>39 992</u> 29 762	<u>34 164</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 015</u> 25 425	<u>41 288</u> 25 472	<u>36 941</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>43 462</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 404</u> 25 807	<u>41 678</u> 25 854	<u>37 331</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>43 852</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854

					-	-	-	-	-
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>39 803</u> 29 576	<u>39 803</u> 29 576	<u>32 468</u> 29 576	<u>39 803</u> 29 576	<u>39 803</u> 29 576
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>40 442</u> 30 205	<u>40 442</u> 30 205	<u>33 107</u> 30 205	<u>40 442</u> 30 205	<u>40 442</u> 30 205
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>40 772</u> 30 530	<u>40 772</u> 30 530	<u>33 437</u> 30 530	<u>40 772</u> 30 530	<u>40 772</u> 30 530
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>40 442</u> 30 205	<u>40 442</u> 30 205	<u>33 107</u> 30 205	<u>40 442</u> 30 205	<u>40 442</u> 30 205
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>40 772</u> 30 530	<u>40 772</u> 30 530	<u>33 437</u> 30 530	<u>40 772</u> 30 530	<u>40 772</u> 30 530
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>41 109</u> 30 862	<u>41 109</u> 30 862	<u>33 774</u> 30 862	<u>41 109</u> 30 862	<u>41 109</u> 30 862
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>41 454</u> 31 201	<u>41 454</u> 31 201	<u>34 119</u> 31 201	<u>41 454</u> 31 201	<u>41 454</u> 31 201
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>42 166</u> 31 902	<u>42 166</u> 31 902	<u>34 831</u> 31 902	<u>42 166</u> 31 902	<u>42 166</u> 31 902
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>32 355</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>32 657</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>44 488</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>36 397</u> 25 472	<u>37 756</u> 25 472	<u>39 530</u> 25 790
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>44 878</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>36 787</u> 25 854	<u>38 146</u> 25 854	<u>39 925</u> 26 177

							-	-	-	-
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 505</u> 24 926	<u>40 778</u> 24 972	<u>36 431</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>42 952</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 887</u> 25 301	<u>41 161</u> 25 346	<u>36 813</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>43 334</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 274</u> 25 680	<u>41 548</u> 25 726	<u>37 201</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>43 722</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 666</u> 26 064	<u>41 942</u> 26 112	<u>37 594</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>44 116</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 522</u> 25 923	<u>41 797</u> 25 970	<u>37 449</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>43 971</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>28 919</u> 26 312	<u>42 195</u> 26 361	<u>37 847</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>44 369</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 322</u> 26 707	<u>42 598</u> 26 755	<u>38 250</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>44 772</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 730</u> 27 107	<u>43 007</u> 27 157	<u>38 660</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>45 181</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157
212-101-1000	7473-2010 27,5	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>29 828</u> 26 886	<u>39 689</u> 29 464	<u>33 862</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>29 665</u> 27 158	<u>39 992</u> 29 762	<u>34 164</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>30 234</u> 27 718	<u>40 615</u> 30 376	<u>34 787</u> 30 376	<u>40 615</u> 30 376	<u>40 615</u> 30 376	<u>40 615</u> 30 376
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>30 527</u> 28 006	<u>40 937</u> 30 692	<u>35 109</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692

					-	-	-	-	-
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>43 978</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>35 887</u> 24 972	<u>37 246</u> 24 972	<u>39 014</u> 25 284
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>44 360</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>36 269</u> 25 346	<u>37 628</u> 25 346	<u>39 400</u> 25 663
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>44 748</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>36 657</u> 25 726	<u>38 016</u> 25 726	<u>39 793</u> 26 048
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>45 141</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>37 051</u> 26 112	<u>38 409</u> 26 112	<u>40 191</u> 26 438
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>44 997</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>36 906</u> 25 970	<u>38 265</u> 25 970	<u>40 045</u> 26 295
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>45 395</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>37 304</u> 26 361	<u>38 663</u> 26 361	<u>40 448</u> 26 691
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>45 797</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>37 707</u> 26 755	<u>39 065</u> 26 755	<u>40 855</u> 27 089
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>46 207</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>38 116</u> 27 157	<u>39 475</u> 27 157	<u>41 270</u> 27 496
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>32 355</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>32 657</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>40 615</u> 30 376	<u>40 615</u> 30 376	<u>33 280</u> 30 376	<u>40 615</u> 30 376	<u>40 615</u> 30 376
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692	<u>33 602</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692

							-	-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>29 665</u> 27 158	<u>39 992</u> 29 762	<u>34 164</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 946</u> 27 435	<u>40 300</u> 30 066	<u>34 472</u> 30 066	<u>40 300</u> 30 066	<u>40 300</u> 30 066	<u>40 300</u> 30 066
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>30 527</u> 28 006	<u>40 937</u> 30 692	<u>35 109</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>30 827</u> 28 301	<u>41 265</u> 31 015	<u>35 437</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>30 827</u> 28 301	<u>41 265</u> 31 015	<u>35 437</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 133</u> 28 602	<u>41 600</u> 31 345	<u>35 772</u> 31 345	<u>41 600</u> 31 345	<u>41 600</u> 31 345	<u>41 600</u> 31 345
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>31 764</u> 29 224	<u>42 292</u> 32 026	<u>36 465</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>32 091</u> 29 545	<u>42 650</u> 32 378	<u>36 822</u> 32 378	<u>42 650</u> 32 378	<u>42 650</u> 32 378	<u>42 650</u> 32 378
212-101-1100	7473-2010 30	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>30 656</u> 27 701	<u>40 596</u> 30 357	<u>34 769</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>30 501</u> 27 981	<u>40 908</u> 30 664	<u>35 080</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>31 087</u> 28 558	<u>41 550</u> 31 296	<u>35 723</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>31 389</u> 28 855	<u>41 882</u> 31 622	<u>36 054</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622

					-	-	-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>32 657</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762	<u>39 992</u> 29 762
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>40 300</u> 30 066	<u>40 300</u> 30 066	<u>32 966</u> 30 066	<u>40 300</u> 30 066	<u>40 300</u> 30 066
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692	<u>33 602</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692	<u>40 937</u> 30 692
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015	<u>33 930</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015	<u>33 930</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015	<u>41 265</u> 31 015
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>41 600</u> 31 345	<u>41 600</u> 31 345	<u>34 265</u> 31 345	<u>41 600</u> 31 345	<u>41 600</u> 31 345
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>42 292</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026	<u>34 958</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026	<u>42 292</u> 32 026
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>42 650</u> 32 378	<u>42 650</u> 32 378	<u>35 315</u> 32 378	<u>42 650</u> 32 378	<u>42 650</u> 32 378
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>40 596</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>33 262</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>40 908</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>33 573</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>41 550</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>34 216</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296	<u>41 550</u> 31 296
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>41 882</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>34 547</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622

					-	-	-	-	-	-
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>30 501</u> 27 981	<u>40 908</u> 30 664	<u>35 080</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>30 791</u> 28 266	<u>41 226</u> 30 977	<u>35 398</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>31 389</u> 28 855	<u>41 882</u> 31 622	<u>36 054</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>31 698</u> 29 159	<u>42 220</u> 31 955	<u>36 392</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>31 698</u> 29 159	<u>42 220</u> 31 955	<u>36 392</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>32 013</u> 29 469	<u>42 565</u> 32 295	<u>36 737</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>32 664</u> 30 110	<u>43 278</u> 32 997	<u>37 451</u> 32 997	<u>43 278</u> 32 997	<u>43 278</u> 32 997	<u>43 278</u> 32 997
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>33 000</u> 30 441	<u>43 647</u> 33 359	<u>37 819</u> 33 359	<u>43 647</u> 33 359	<u>43 647</u> 33 359	<u>43 647</u> 33 359
212-101-1200	7473-2010 35	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>32 063</u> 29 086	<u>42 139</u> 31 875	<u>36 311</u> 31 875	<u>42 139</u> 31 875	<u>42 139</u> 31 875	<u>42 139</u> 31 875
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>31 922</u> 29 380	<u>42 466</u> 32 197	<u>36 638</u> 32 197	<u>42 466</u> 32 197	<u>42 466</u> 32 197	<u>42 466</u> 32 197
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>32 538</u> 29 986	<u>43 140</u> 32 861	<u>37 312</u> 32 861	<u>43 140</u> 32 861	<u>43 140</u> 32 861	<u>43 140</u> 32 861
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>32 855</u> 30 298	<u>43 488</u> 33 203	<u>37 660</u> 33 203	<u>43 488</u> 33 203	<u>43 488</u> 33 203	<u>43 488</u> 33 203

					-	-	-	-	-
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>40 908</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>33 573</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664	<u>40 908</u> 30 664
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>41 226</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>33 891</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977	<u>41 226</u> 30 977
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>41 882</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>34 547</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622	<u>41 882</u> 31 622
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>42 220</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>34 885</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>42 220</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>34 885</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955	<u>42 220</u> 31 955
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>42 565</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>35 230</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295	<u>42 565</u> 32 295
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>43 278</u> 32 997	<u>43 278</u> 32 997	<u>35 944</u> 32 997	<u>43 278</u> 32 997	<u>43 278</u> 32 997
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>43 647</u> 33 359	<u>43 647</u> 33 359	<u>36 312</u> 33 359	<u>43 647</u> 33 359	<u>43 647</u> 33 359
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>42 139</u> 31 875	<u>42 139</u> 31 875	<u>34 804</u> 31 875	<u>42 139</u> 31 875	<u>42 139</u> 31 875
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>42 466</u> 32 197	<u>42 466</u> 32 197	<u>35 131</u> 32 197	<u>42 466</u> 32 197	<u>42 466</u> 32 197
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>43 140</u> 32 861	<u>43 140</u> 32 861	<u>35 805</u> 32 861	<u>43 140</u> 32 861	<u>43 140</u> 32 861
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>43 488</u> 33 203	<u>43 488</u> 33 203	<u>36 153</u> 33 203	<u>43 488</u> 33 203	<u>43 488</u> 33 203

							-	-	-	-
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>31 922</u> 29 380	<u>42 466</u> 32 197	<u>36 638</u> 32 197	<u>42 466</u> 32 197	<u>42 466</u> 32 197	<u>42 466</u> 32 197
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>32 227</u> 29 680	<u>42 800</u> 32 526	<u>36 972</u> 32 526	<u>42 800</u> 32 526	<u>42 800</u> 32 526	<u>42 800</u> 32 526
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>32 855</u> 30 298	<u>43 488</u> 33 203	<u>37 660</u> 33 203	<u>43 488</u> 33 203	<u>43 488</u> 33 203	<u>43 488</u> 33 203
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>33 179</u> 30 617	<u>43 843</u> 33 553	<u>38 015</u> 33 553	<u>43 843</u> 33 553	<u>43 843</u> 33 553	<u>43 843</u> 33 553
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>33 179</u> 30 617	<u>43 843</u> 33 553	<u>38 015</u> 33 553	<u>43 843</u> 33 553	<u>43 843</u> 33 553	<u>43 843</u> 33 553
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>33 510</u> 30 942	<u>44 206</u> 33 910	<u>38 378</u> 33 910	<u>44 206</u> 33 910	<u>44 206</u> 33 910	<u>44 206</u> 33 910
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>34 194</u> 31 615	<u>44 955</u> 34 647	<u>39 127</u> 34 647	<u>44 955</u> 34 647	<u>44 955</u> 34 647	<u>44 955</u> 34 647
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>34 547</u> 31 963	<u>45 342</u> 35 027	<u>39 514</u> 35 027	<u>45 342</u> 35 027	<u>45 342</u> 35 027	<u>45 342</u> 35 027
212-101-1300	7473-2010 40	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>33 540</u> 30 540	<u>43 758</u> 33 469	<u>37 930</u> 33 469	<u>43 758</u> 33 469	<u>43 758</u> 33 469	<u>43 758</u> 33 469
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 415</u> 30 849	<u>44 101</u> 33 807	<u>38 274</u> 33 807	<u>44 101</u> 33 807	<u>44 101</u> 33 807	<u>44 101</u> 33 807
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 061</u> 31 485	<u>44 810</u> 34 504	<u>38 982</u> 34 504	<u>44 810</u> 34 504	<u>44 810</u> 34 504	<u>44 810</u> 34 504
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 394</u> 31 813	<u>45 175</u> 34 863	<u>39 347</u> 34 863	<u>45 175</u> 34 863	<u>45 175</u> 34 863	<u>45 175</u> 34 863

					-	-	-	-	-
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>42 466</u> 32 197	<u>42 466</u> 32 197	<u>35 131</u> 32 197	<u>42 466</u> 32 197	<u>42 466</u> 32 197
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>42 800</u> 32 526	<u>42 800</u> 32 526	<u>35 465</u> 32 526	<u>42 800</u> 32 526	<u>42 800</u> 32 526
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>43 488</u> 33 203	<u>43 488</u> 33 203	<u>36 153</u> 33 203	<u>43 488</u> 33 203	<u>43 488</u> 33 203
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>43 843</u> 33 553	<u>43 843</u> 33 553	<u>36 508</u> 33 553	<u>43 843</u> 33 553	<u>43 843</u> 33 553
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>43 843</u> 33 553	<u>43 843</u> 33 553	<u>36 508</u> 33 553	<u>43 843</u> 33 553	<u>43 843</u> 33 553
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>44 206</u> 33 910	<u>44 206</u> 33 910	<u>36 871</u> 33 910	<u>44 206</u> 33 910	<u>44 206</u> 33 910
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>44 955</u> 34 647	<u>44 955</u> 34 647	<u>37 620</u> 34 647	<u>44 955</u> 34 647	<u>44 955</u> 34 647
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>45 342</u> 35 027	<u>45 342</u> 35 027	<u>38 007</u> 35 027	<u>45 342</u> 35 027	<u>45 342</u> 35 027
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>43 758</u> 33 469	<u>43 758</u> 33 469	<u>36 423</u> 33 469	<u>43 758</u> 33 469	<u>43 758</u> 33 469
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>44 101</u> 33 807	<u>44 101</u> 33 807	<u>36 767</u> 33 807	<u>44 101</u> 33 807	<u>44 101</u> 33 807
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>44 810</u> 34 504	<u>44 810</u> 34 504	<u>37 475</u> 34 504	<u>44 810</u> 34 504	<u>44 810</u> 34 504
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>45 175</u> 34 863	<u>45 175</u> 34 863	<u>37 840</u> 34 863	<u>45 175</u> 34 863	<u>45 175</u> 34 863

							-	-	-	-
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 415</u> 30 849	<u>44 101</u> 33 807	<u>38 274</u> 33 807	<u>44 101</u> 33 807	<u>44 101</u> 33 807	<u>44 101</u> 33 807
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>33 735</u> 31 164	<u>44 452</u> 34 152	<u>38 624</u> 34 152	<u>44 452</u> 34 152	<u>44 452</u> 34 152	<u>44 452</u> 34 152
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 394</u> 31 813	<u>45 175</u> 34 863	<u>39 347</u> 34 863	<u>45 175</u> 34 863	<u>45 175</u> 34 863	<u>45 175</u> 34 863
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 735</u> 32 148	<u>45 548</u> 35 230	<u>39 720</u> 35 230	<u>45 548</u> 35 230	<u>45 548</u> 35 230	<u>45 548</u> 35 230
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 735</u> 32 148	<u>45 548</u> 35 230	<u>39 720</u> 35 230	<u>45 548</u> 35 230	<u>45 548</u> 35 230	<u>45 548</u> 35 230
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 082</u> 32 490	<u>45 928</u> 35 605	<u>40 101</u> 35 605	<u>45 928</u> 35 605	<u>45 928</u> 35 605	<u>45 928</u> 35 605
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 800</u> 33 196	<u>46 715</u> 36 379	<u>40 887</u> 36 379	<u>46 715</u> 36 379	<u>46 715</u> 36 379	<u>46 715</u> 36 379
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 170</u> 33 561	<u>47 121</u> 36 779	<u>41 293</u> 36 779	<u>47 121</u> 36 779	<u>47 121</u> 36 779	<u>47 121</u> 36 779
212-101-1400	7473-2010 45	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>34 471</u> 31 456	<u>44 778</u> 34 473	<u>38 950</u> 34 473	<u>44 778</u> 34 473	<u>44 778</u> 34 473	<u>44 778</u> 34 473
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>34 355</u> 31 774	<u>45 132</u> 34 821	<u>39 304</u> 34 821	<u>45 132</u> 34 821	<u>45 132</u> 34 821	<u>45 132</u> 34 821
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>35 021</u> 32 429	<u>45 861</u> 35 539	<u>40 033</u> 35 539	<u>45 861</u> 35 539	<u>45 861</u> 35 539	<u>45 861</u> 35 539
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>35 364</u> 32 767	<u>46 237</u> 35 909	<u>40 410</u> 35 909	<u>46 237</u> 35 909	<u>46 237</u> 35 909	<u>46 237</u> 35 909

					-	-	-	-	-
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>44 101</u> 33 807	<u>44 101</u> 33 807	<u>36 767</u> 33 807	<u>44 101</u> 33 807	<u>44 101</u> 33 807
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>44 452</u> 34 152	<u>44 452</u> 34 152	<u>37 117</u> 34 152	<u>44 452</u> 34 152	<u>44 452</u> 34 152
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>45 175</u> 34 863	<u>45 175</u> 34 863	<u>37 840</u> 34 863	<u>45 175</u> 34 863	<u>45 175</u> 34 863
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>45 548</u> 35 230	<u>45 548</u> 35 230	<u>38 213</u> 35 230	<u>45 548</u> 35 230	<u>45 548</u> 35 230
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>45 548</u> 35 230	<u>45 548</u> 35 230	<u>38 213</u> 35 230	<u>45 548</u> 35 230	<u>45 548</u> 35 230
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>45 928</u> 35 605	<u>45 928</u> 35 605	<u>38 594</u> 35 605	<u>45 928</u> 35 605	<u>45 928</u> 35 605
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>46 715</u> 36 379	<u>46 715</u> 36 379	<u>39 380</u> 36 379	<u>46 715</u> 36 379	<u>46 715</u> 36 379
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>47 121</u> 36 779	<u>47 121</u> 36 779	<u>39 786</u> 36 779	<u>47 121</u> 36 779	<u>47 121</u> 36 779
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>44 778</u> 34 473	<u>44 778</u> 34 473	<u>37 443</u> 34 473	<u>44 778</u> 34 473	<u>44 778</u> 34 473
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>45 132</u> 34 821	<u>45 132</u> 34 821	<u>37 797</u> 34 821	<u>45 132</u> 34 821	<u>45 132</u> 34 821
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>45 861</u> 35 539	<u>45 861</u> 35 539	<u>38 527</u> 35 539	<u>45 861</u> 35 539	<u>45 861</u> 35 539
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>46 237</u> 35 909	<u>46 237</u> 35 909	<u>38 903</u> 35 909	<u>46 237</u> 35 909	<u>46 237</u> 35 909

							-	-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>34 355</u> 31 774	<u>45 132</u> 34 821	<u>39 304</u> 34 821	<u>45 132</u> 34 821	<u>45 132</u> 34 821	<u>45 132</u> 34 821
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>34 685</u> 32 098	<u>45 493</u> 35 176	<u>39 665</u> 35 176	<u>45 493</u> 35 176	<u>45 493</u> 35 176	<u>45 493</u> 35 176
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>35 364</u> 32 767	<u>46 237</u> 35 909	<u>40 410</u> 35 909	<u>46 237</u> 35 909	<u>46 237</u> 35 909	<u>46 237</u> 35 909
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>35 714</u> 33 112	<u>46 621</u> 36 287	<u>40 794</u> 36 287	<u>46 621</u> 36 287	<u>46 621</u> 36 287	<u>46 621</u> 36 287
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>35 714</u> 33 112	<u>46 621</u> 36 287	<u>40 794</u> 36 287	<u>46 621</u> 36 287	<u>46 621</u> 36 287	<u>46 621</u> 36 287
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>36 072</u> 33 464	<u>47 014</u> 36 673	<u>41 186</u> 36 673	<u>47 014</u> 36 673	<u>47 014</u> 36 673	<u>47 014</u> 36 673
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>36 811</u> 34 192	<u>47 824</u> 37 470	<u>41 996</u> 37 470	<u>47 824</u> 37 470	<u>47 824</u> 37 470	<u>47 824</u> 37 470
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>37 193</u> 34 568	<u>48 242</u> 37 882	<u>42 414</u> 37 882	<u>48 242</u> 37 882	<u>48 242</u> 37 882	<u>48 242</u> 37 882
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 470</u> 18 659	<u>30 529</u> 20 449	<u>24 702</u> 20 449	<u>30 529</u> 20 449	<u>30 529</u> 20 449	<u>30 529</u> 20 449
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>22 417</u> 19 592	<u>31 568</u> 21 471	<u>25 740</u> 21 471	<u>31 568</u> 21 471	<u>31 568</u> 21 471	<u>31 568</u> 21 471
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								

					-	-	-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>45 132</u> 34 821	<u>45 132</u> 34 821	<u>37 797</u> 34 821	<u>45 132</u> 34 821	<u>45 132</u> 34 821
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>45 493</u> 35 176	<u>45 493</u> 35 176	<u>38 158</u> 35 176	<u>45 493</u> 35 176	<u>45 493</u> 35 176
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>46 237</u> 35 909	<u>46 237</u> 35 909	<u>38 903</u> 35 909	<u>46 237</u> 35 909	<u>46 237</u> 35 909
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>46 621</u> 36 287	<u>46 621</u> 36 287	<u>39 287</u> 36 287	<u>46 621</u> 36 287	<u>46 621</u> 36 287
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>46 621</u> 36 287	<u>46 621</u> 36 287	<u>39 287</u> 36 287	<u>46 621</u> 36 287	<u>46 621</u> 36 287
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>47 014</u> 36 673	<u>47 014</u> 36 673	<u>39 679</u> 36 673	<u>47 014</u> 36 673	<u>47 014</u> 36 673
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>47 824</u> 37 470	<u>47 824</u> 37 470	<u>40 489</u> 37 470	<u>47 824</u> 37 470	<u>47 824</u> 37 470
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>48 242</u> 37 882	<u>48 242</u> 37 882	<u>40 907</u> 37 882	<u>48 242</u> 37 882	<u>48 242</u> 37 882
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>30 529</u> 20 449	<u>30 529</u> 20 449	<u>23 195</u> 20 449	<u>30 529</u> 20 449	<u>30 529</u> 20 449
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 568</u> 21 471	<u>31 568</u> 21 471	<u>24 234</u> 21 471	<u>31 568</u> 21 471	<u>31 568</u> 21 471
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							

					-	-	-	-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>23 413</u> 20 572	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 831</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>23 185</u> 20 780	<u>32 890</u> 22 772	<u>27 063</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>23 400</u> 20 992	<u>33 126</u> 23 005	<u>27 299</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>23 620</u> 21 208	<u>33 367</u> 23 242	<u>27 540</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>24 074</u> 21 655	<u>33 865</u> 23 731	<u>28 037</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>24 308</u> 21 885	<u>34 121</u> 23 984	<u>28 293</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>23 400</u> 20 992	<u>33 126</u> 23 005	<u>27 299</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>23 620</u> 21 208	<u>33 367</u> 23 242	<u>27 540</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>23 845</u> 21 429	<u>33 613</u> 23 484	<u>27 786</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>24 308</u> 21 885	<u>34 121</u> 23 984	<u>28 293</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>24 547</u> 22 120	<u>34 383</u> 24 242	<u>28 555</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>23 620</u> 21 208	<u>33 367</u> 23 242	<u>27 540</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>23 845</u> 21 429	<u>33 613</u> 23 484	<u>27 786</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484

					-	-	-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>25 324</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>25 556</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772	<u>32 890</u> 22 772
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>25 792</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>26 033</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>26 530</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>26 786</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>25 792</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005	<u>33 126</u> 23 005
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>26 033</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>26 279</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>26 786</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>27 048</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>26 033</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242	<u>33 367</u> 23 242
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>26 279</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484

							-	-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>24 074</u> 21 655	<u>33 865</u> 23 731	<u>28 037</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>24 547</u> 22 120	<u>34 383</u> 24 242	<u>28 555</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>24 791</u> 22 361	<u>34 651</u> 24 505	<u>28 823</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>23 845</u> 21 429	<u>33 613</u> 23 484	<u>27 786</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>24 074</u> 21 655	<u>33 865</u> 23 731	<u>28 037</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>24 308</u> 21 885	<u>34 121</u> 23 984	<u>28 293</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>24 791</u> 22 361	<u>34 651</u> 24 505	<u>28 823</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>25 041</u> 22 607	<u>34 924</u> 24 774	<u>29 097</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>24 416</u> 21 559	<u>33 758</u> 23 627	<u>27 931</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>24 198</u> 21 777	<u>34 001</u> 23 865	<u>28 173</u> 23 865	<u>34 001</u> 23 865	<u>34 001</u> 23 865	<u>34 001</u> 23 865
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>24 424</u> 21 999	<u>34 248</u> 24 109	<u>28 421</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>24 654</u> 22 226	<u>34 501</u> 24 358	<u>28 673</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358

					-	-	-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>26 530</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>27 048</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242	<u>34 383</u> 24 242
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>27 316</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>26 279</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484	<u>33 613</u> 23 484
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>26 530</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731	<u>33 865</u> 23 731
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>26 786</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984	<u>34 121</u> 23 984
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>27 316</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505	<u>34 651</u> 24 505
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>27 590</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774	<u>34 924</u> 24 774
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>33 758</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627	<u>26 424</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>34 001</u> 23 865	<u>34 001</u> 23 865	<u>26 666</u> 23 865	<u>34 001</u> 23 865	<u>34 001</u> 23 865
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>34 248</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109	<u>26 914</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>34 501</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>27 166</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358

					-	-	-	-	-	-
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>25 130</u> 22 694	<u>35 022</u> 24 870	<u>29 194</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>25 375</u> 22 936	<u>35 291</u> 25 135	<u>29 463</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>24 424</u> 21 999	<u>34 248</u> 24 109	<u>28 421</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>24 654</u> 22 226	<u>34 501</u> 24 358	<u>28 673</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>24 890</u> 22 458	<u>34 759</u> 24 611	<u>28 931</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>25 375</u> 22 936	<u>35 291</u> 25 135	<u>29 463</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>25 626</u> 23 182	<u>35 565</u> 25 405	<u>29 737</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>24 654</u> 22 226	<u>34 501</u> 24 358	<u>28 673</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>24 890</u> 22 458	<u>34 759</u> 24 611	<u>28 931</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>25 130</u> 22 694	<u>35 022</u> 24 870	<u>29 194</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>25 626</u> 23 182	<u>35 565</u> 25 405	<u>29 737</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>25 882</u> 23 434	<u>35 846</u> 25 681	<u>30 018</u> 25 681	<u>35 846</u> 25 681	<u>35 846</u> 25 681	<u>35 846</u> 25 681
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>24 890</u> 22 458	<u>34 759</u> 24 611	<u>28 931</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611

					-	-	-	-	-
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	$\frac{35\,022}{24\,870}$	$\frac{35\,022}{24\,870}$	$\frac{27\,687}{24\,870}$	$\frac{35\,022}{24\,870}$	$\frac{35\,022}{24\,870}$
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	$\frac{35\,291}{25\,135}$	$\frac{35\,291}{25\,135}$	$\frac{27\,956}{25\,135}$	$\frac{35\,291}{25\,135}$	$\frac{35\,291}{25\,135}$
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	$\frac{34\,248}{24\,109}$	$\frac{34\,248}{24\,109}$	$\frac{26\,914}{24\,109}$	$\frac{34\,248}{24\,109}$	$\frac{34\,248}{24\,109}$
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	$\frac{34\,501}{24\,358}$	$\frac{34\,501}{24\,358}$	$\frac{27\,166}{24\,358}$	$\frac{34\,501}{24\,358}$	$\frac{34\,501}{24\,358}$
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	$\frac{34\,759}{24\,611}$	$\frac{34\,759}{24\,611}$	$\frac{27\,424}{24\,611}$	$\frac{34\,759}{24\,611}$	$\frac{34\,759}{24\,611}$
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	$\frac{35\,291}{25\,135}$	$\frac{35\,291}{25\,135}$	$\frac{27\,956}{25\,135}$	$\frac{35\,291}{25\,135}$	$\frac{35\,291}{25\,135}$
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	$\frac{35\,565}{25\,405}$	$\frac{35\,565}{25\,405}$	$\frac{28\,231}{25\,405}$	$\frac{35\,565}{25\,405}$	$\frac{35\,565}{25\,405}$
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	$\frac{34\,501}{24\,358}$	$\frac{34\,501}{24\,358}$	$\frac{27\,166}{24\,358}$	$\frac{34\,501}{24\,358}$	$\frac{34\,501}{24\,358}$
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	$\frac{34\,759}{24\,611}$	$\frac{34\,759}{24\,611}$	$\frac{27\,424}{24\,611}$	$\frac{34\,759}{24\,611}$	$\frac{34\,759}{24\,611}$
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	$\frac{35\,022}{24\,870}$	$\frac{35\,022}{24\,870}$	$\frac{27\,687}{24\,870}$	$\frac{35\,022}{24\,870}$	$\frac{35\,022}{24\,870}$
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	$\frac{35\,565}{25\,405}$	$\frac{35\,565}{25\,405}$	$\frac{28\,231}{25\,405}$	$\frac{35\,565}{25\,405}$	$\frac{35\,565}{25\,405}$
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	$\frac{35\,846}{25\,681}$	$\frac{35\,846}{25\,681}$	$\frac{28\,511}{25\,681}$	$\frac{35\,846}{25\,681}$	$\frac{35\,846}{25\,681}$
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	$\frac{34\,759}{24\,611}$	$\frac{34\,759}{24\,611}$	$\frac{27\,424}{24\,611}$	$\frac{34\,759}{24\,611}$	$\frac{34\,759}{24\,611}$

					-	-	-	-	-	-
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>25 130</u> 22 694	<u>35 022</u> 24 870	<u>29 194</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>25 375</u> 22 936	<u>35 291</u> 25 135	<u>29 463</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>25 882</u> 23 434	<u>35 846</u> 25 681	<u>30 018</u> 25 681	<u>35 846</u> 25 681	<u>35 846</u> 25 681	<u>35 846</u> 25 681
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>26 143</u> 23 692	<u>36 133</u> 25 964	<u>30 305</u> 25 964	<u>36 133</u> 25 964	<u>36 133</u> 25 964	<u>36 133</u> 25 964
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>24 416</u> 21 559	<u>33 758</u> 23 627	<u>27 931</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>24 198</u> 21 777	<u>34 001</u> 23 865	<u>28 173</u> 23 865	<u>34 001</u> 23 865	<u>34 001</u> 23 865	<u>34 001</u> 23 865
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>24 424</u> 21 999	<u>34 248</u> 24 109	<u>28 421</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>24 654</u> 22 226	<u>34 501</u> 24 358	<u>28 673</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>25 130</u> 22 694	<u>35 022</u> 24 870	<u>29 194</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>25 375</u> 22 936	<u>35 291</u> 25 135	<u>29 463</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>24 424</u> 21 999	<u>34 248</u> 24 109	<u>28 421</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>24 654</u> 22 226	<u>34 501</u> 24 358	<u>28 673</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358

					-	-	-	-	-
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>35 022</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>27 687</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>35 291</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135	<u>27 956</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>35 846</u> 25 681	<u>35 846</u> 25 681	<u>28 511</u> 25 681	<u>35 846</u> 25 681	<u>35 846</u> 25 681
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>36 133</u> 25 964	<u>36 133</u> 25 964	<u>28 798</u> 25 964	<u>36 133</u> 25 964	<u>36 133</u> 25 964
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>33 758</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627	<u>26 424</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>34 001</u> 23 865	<u>34 001</u> 23 865	<u>26 666</u> 23 865	<u>34 001</u> 23 865	<u>34 001</u> 23 865
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>34 248</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109	<u>26 914</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>34 501</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>27 166</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>35 022</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>27 687</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>35 291</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135	<u>27 956</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>34 248</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109	<u>26 914</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109	<u>34 248</u> 24 109
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>34 501</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>27 166</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358

					-	-	-	-	-	-
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>24 890</u> 22 458	<u>34 759</u> 24 611	<u>28 931</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>25 375</u> 22 936	<u>35 291</u> 25 135	<u>29 463</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>25 626</u> 23 182	<u>35 565</u> 25 405	<u>29 737</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>24 654</u> 22 226	<u>34 501</u> 24 358	<u>28 673</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358	<u>34 501</u> 24 358
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>24 890</u> 22 458	<u>34 759</u> 24 611	<u>28 931</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>25 130</u> 22 694	<u>35 022</u> 24 870	<u>29 194</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>25 626</u> 23 182	<u>35 565</u> 25 405	<u>29 737</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405	<u>35 565</u> 25 405
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>25 882</u> 23 434	<u>35 846</u> 25 681	<u>30 018</u> 25 681	<u>35 846</u> 25 681	<u>35 846</u> 25 681	<u>35 846</u> 25 681
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>24 890</u> 22 458	<u>34 759</u> 24 611	<u>28 931</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611	<u>34 759</u> 24 611
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>25 130</u> 22 694	<u>35 022</u> 24 870	<u>29 194</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870	<u>35 022</u> 24 870
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>25 375</u> 22 936	<u>35 291</u> 25 135	<u>29 463</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135	<u>35 291</u> 25 135
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>25 882</u> 23 434	<u>35 846</u> 25 681	<u>30 018</u> 25 681	<u>35 846</u> 25 681	<u>35 846</u> 25 681	<u>35 846</u> 25 681
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>26 143</u> 23 692	<u>36 133</u> 25 964	<u>30 305</u> 25 964	<u>36 133</u> 25 964	<u>36 133</u> 25 964	<u>36 133</u> 25 964

					-	-	-	-	-
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	$\frac{34\,759}{24\,611}$	$\frac{34\,759}{24\,611}$	$\frac{27\,424}{24\,611}$	$\frac{34\,759}{24\,611}$	$\frac{34\,759}{24\,611}$
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	$\frac{35\,291}{25\,135}$	$\frac{35\,291}{25\,135}$	$\frac{27\,956}{25\,135}$	$\frac{35\,291}{25\,135}$	$\frac{35\,291}{25\,135}$
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	$\frac{35\,565}{25\,405}$	$\frac{35\,565}{25\,405}$	$\frac{28\,231}{25\,405}$	$\frac{35\,565}{25\,405}$	$\frac{35\,565}{25\,405}$
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	$\frac{34\,501}{24\,358}$	$\frac{34\,501}{24\,358}$	$\frac{27\,166}{24\,358}$	$\frac{34\,501}{24\,358}$	$\frac{34\,501}{24\,358}$
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	$\frac{34\,759}{24\,611}$	$\frac{34\,759}{24\,611}$	$\frac{27\,424}{24\,611}$	$\frac{34\,759}{24\,611}$	$\frac{34\,759}{24\,611}$
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	$\frac{35\,022}{24\,870}$	$\frac{35\,022}{24\,870}$	$\frac{27\,687}{24\,870}$	$\frac{35\,022}{24\,870}$	$\frac{35\,022}{24\,870}$
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	$\frac{35\,565}{25\,405}$	$\frac{35\,565}{25\,405}$	$\frac{28\,231}{25\,405}$	$\frac{35\,565}{25\,405}$	$\frac{35\,565}{25\,405}$
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	$\frac{35\,846}{25\,681}$	$\frac{35\,846}{25\,681}$	$\frac{28\,511}{25\,681}$	$\frac{35\,846}{25\,681}$	$\frac{35\,846}{25\,681}$
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	$\frac{34\,759}{24\,611}$	$\frac{34\,759}{24\,611}$	$\frac{27\,424}{24\,611}$	$\frac{34\,759}{24\,611}$	$\frac{34\,759}{24\,611}$
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	$\frac{35\,022}{24\,870}$	$\frac{35\,022}{24\,870}$	$\frac{27\,687}{24\,870}$	$\frac{35\,022}{24\,870}$	$\frac{35\,022}{24\,870}$
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	$\frac{35\,291}{25\,135}$	$\frac{35\,291}{25\,135}$	$\frac{27\,956}{25\,135}$	$\frac{35\,291}{25\,135}$	$\frac{35\,291}{25\,135}$
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	$\frac{35\,846}{25\,681}$	$\frac{35\,846}{25\,681}$	$\frac{28\,511}{25\,681}$	$\frac{35\,846}{25\,681}$	$\frac{35\,846}{25\,681}$
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	$\frac{36\,133}{25\,964}$	$\frac{36\,133}{25\,964}$	$\frac{28\,798}{25\,964}$	$\frac{36\,133}{25\,964}$	$\frac{36\,133}{25\,964}$

							-	-	-	-
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>25 921</u> 23 041	<u>35 408</u> 25 250	<u>29 580</u> 25 250	<u>35 408</u> 25 250	<u>35 408</u> 25 250	<u>35 408</u> 25 250
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>25 718</u> 23 273	<u>35 667</u> 25 505	<u>29 839</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>25 960</u> 23 511	<u>35 931</u> 25 765	<u>30 103</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>26 206</u> 23 753	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 373</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>26 714</u> 24 253	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 930</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>26 976</u> 24 511	<u>37 045</u> 26 862	<u>31 217</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>25 960</u> 23 511	<u>35 931</u> 25 765	<u>30 103</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>26 206</u> 23 753	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 373</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>26 457</u> 24 001	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 649</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>26 976</u> 24 511	<u>37 045</u> 26 862	<u>31 217</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>27 244</u> 24 775	<u>37 339</u> 27 151	<u>31 511</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>26 206</u> 23 753	<u>36 201</u> 26 031	<u>30 373</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031

					-	-	-	-	-
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>35 408</u> 25 250	<u>35 408</u> 25 250	<u>28 073</u> 25 250	<u>35 408</u> 25 250	<u>35 408</u> 25 250
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>28 332</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505	<u>35 667</u> 25 505
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>28 596</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>28 866</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>29 423</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>29 710</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>28 596</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765	<u>35 931</u> 25 765
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>28 866</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>29 142</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>29 710</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151	<u>30 004</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>28 866</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031	<u>36 201</u> 26 031

					-	-	-	-	-	-
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>26 457</u> 24 001	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 649</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>26 714</u> 24 253	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 930</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>27 244</u> 24 775	<u>37 339</u> 27 151	<u>31 511</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>27 518</u> 25 044	<u>37 638</u> 27 446	<u>31 811</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>26 457</u> 24 001	<u>36 477</u> 26 302	<u>30 649</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>26 714</u> 24 253	<u>36 758</u> 26 579	<u>30 930</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>26 976</u> 24 511	<u>37 045</u> 26 862	<u>31 217</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>27 518</u> 25 044	<u>37 638</u> 27 446	<u>31 811</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>27 797</u> 25 319	<u>37 945</u> 27 747	<u>32 117</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>27 518</u> 25 044	<u>37 638</u> 27 446	<u>31 811</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>27 797</u> 25 319	<u>37 945</u> 27 747	<u>32 117</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>28 083</u> 25 601	<u>38 258</u> 28 056	<u>32 430</u> 28 056	<u>38 258</u> 28 056	<u>38 258</u> 28 056	<u>38 258</u> 28 056
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>28 375</u> 25 888	<u>38 578</u> 28 371	<u>32 751</u> 28 371	<u>38 578</u> 28 371	<u>38 578</u> 28 371	<u>38 578</u> 28 371

					-	-	-	-	-
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>29 142</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>29 423</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151	<u>30 004</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151	<u>37 339</u> 27 151
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>30 304</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>29 142</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302	<u>36 477</u> 26 302
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>29 423</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579	<u>36 758</u> 26 579
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>29 710</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862	<u>37 045</u> 26 862
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>30 304</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>30 610</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>30 304</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446	<u>37 638</u> 27 446
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>30 610</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747	<u>37 945</u> 27 747
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>38 258</u> 28 056	<u>38 258</u> 28 056	<u>30 923</u> 28 056	<u>38 258</u> 28 056	<u>38 258</u> 28 056
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>38 578</u> 28 371	<u>38 578</u> 28 371	<u>31 244</u> 28 371	<u>38 578</u> 28 371	<u>38 578</u> 28 371

					-		-	-	-	-
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>28 980</u> 26 483	<u>39 241</u> 29 023	<u>33 413</u> 29 023	<u>39 241</u> 29 023	<u>39 241</u> 29 023	<u>39 241</u> 29 023
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>28 095</u> 25 180	<u>37 790</u> 27 595	<u>31 962</u> 27 595	<u>37 790</u> 27 595	<u>37 790</u> 27 595	<u>37 790</u> 27 595
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>27 914</u> 25 434	<u>38 073</u> 27 873	<u>32 245</u> 27 873	<u>38 073</u> 27 873	<u>38 073</u> 27 873	<u>38 073</u> 27 873
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>28 178</u> 25 694	<u>38 362</u> 28 158	<u>32 534</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>28 722</u> 26 229	<u>38 958</u> 28 744	<u>33 130</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>29 002</u> 26 505	<u>39 265</u> 29 047	<u>33 438</u> 29 047	<u>39 265</u> 29 047	<u>39 265</u> 29 047	<u>39 265</u> 29 047
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>27 914</u> 25 434	<u>38 073</u> 27 873	<u>32 245</u> 27 873	<u>38 073</u> 27 873	<u>38 073</u> 27 873	<u>38 073</u> 27 873
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>28 178</u> 25 694	<u>38 362</u> 28 158	<u>32 534</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>28 447</u> 25 959	<u>38 657</u> 28 448	<u>32 829</u> 28 448	<u>38 657</u> 28 448	<u>38 657</u> 28 448	<u>38 657</u> 28 448
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>29 002</u> 26 505	<u>39 265</u> 29 047	<u>33 438</u> 29 047	<u>39 265</u> 29 047	<u>39 265</u> 29 047	<u>39 265</u> 29 047
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>29 289</u> 26 787	<u>39 579</u> 29 356	<u>33 752</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>28 178</u> 25 694	<u>38 362</u> 28 158	<u>32 534</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158

					-	-	-	-	-
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>39 241</u> 29 023	<u>39 241</u> 29 023	<u>31 906</u> 29 023	<u>39 241</u> 29 023	<u>39 241</u> 29 023
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>37 790</u> 27 595	<u>37 790</u> 27 595	<u>30 455</u> 27 595	<u>37 790</u> 27 595	<u>37 790</u> 27 595
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>38 073</u> 27 873	<u>38 073</u> 27 873	<u>30 738</u> 27 873	<u>38 073</u> 27 873	<u>38 073</u> 27 873
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>38 362</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>31 027</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>38 958</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744	<u>31 623</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>39 265</u> 29 047	<u>39 265</u> 29 047	<u>31 931</u> 29 047	<u>39 265</u> 29 047	<u>39 265</u> 29 047
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>38 073</u> 27 873	<u>38 073</u> 27 873	<u>30 738</u> 27 873	<u>38 073</u> 27 873	<u>38 073</u> 27 873
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>38 362</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>31 027</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>38 657</u> 28 448	<u>38 657</u> 28 448	<u>31 322</u> 28 448	<u>38 657</u> 28 448	<u>38 657</u> 28 448
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>39 265</u> 29 047	<u>39 265</u> 29 047	<u>31 931</u> 29 047	<u>39 265</u> 29 047	<u>39 265</u> 29 047
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>39 579</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356	<u>32 245</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>38 362</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>31 027</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158	<u>38 362</u> 28 158

					-	-	-	-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>28 447</u> 25 959	<u>38 657</u> 28 448	<u>32 829</u> 28 448	<u>38 657</u> 28 448	<u>38 657</u> 28 448	<u>38 657</u> 28 448
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>28 722</u> 26 229	<u>38 958</u> 28 744	<u>33 130</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>29 289</u> 26 787	<u>39 579</u> 29 356	<u>33 752</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>29 581</u> 27 075	<u>39 900</u> 29 672	<u>34 072</u> 29 672	<u>39 900</u> 29 672	<u>39 900</u> 29 672	<u>39 900</u> 29 672
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>29 289</u> 26 787	<u>39 579</u> 29 356	<u>33 752</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>29 581</u> 27 075	<u>39 900</u> 29 672	<u>34 072</u> 29 672	<u>39 900</u> 29 672	<u>39 900</u> 29 672	<u>39 900</u> 29 672
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>29 880</u> 27 370	<u>40 228</u> 29 994	<u>34 400</u> 29 994	<u>40 228</u> 29 994	<u>40 228</u> 29 994	<u>40 228</u> 29 994
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>30 186</u> 27 670	<u>40 563</u> 30 324	<u>34 735</u> 30 324	<u>40 563</u> 30 324	<u>40 563</u> 30 324	<u>40 563</u> 30 324
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>30 818</u> 28 292	<u>41 255</u> 31 005	<u>35 427</u> 31 005	<u>41 255</u> 31 005	<u>41 255</u> 31 005	<u>41 255</u> 31 005
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								
212-101-2201		3	1	2400	<u>29 098</u> 26 168	<u>38 889</u> 28 677	<u>33 061</u> 28 677	<u>38 889</u> 28 677	<u>38 889</u> 28 677	<u>38 889</u> 28 677
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>28 927</u> 26 432	<u>39 184</u> 28 966	<u>33 356</u> 28 966	<u>39 184</u> 28 966	<u>39 184</u> 28 966	<u>39 184</u> 28 966
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>29 201</u> 26 702	<u>39 484</u> 29 262	<u>33 656</u> 29 262	<u>39 484</u> 29 262	<u>39 484</u> 29 262	<u>39 484</u> 29 262

					-	-	-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>38 657</u> 28 448	<u>38 657</u> 28 448	<u>31 322</u> 28 448	<u>38 657</u> 28 448	<u>38 657</u> 28 448
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>38 958</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744	<u>31 623</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744	<u>38 958</u> 28 744
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>39 579</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356	<u>32 245</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>39 900</u> 29 672	<u>39 900</u> 29 672	<u>32 565</u> 29 672	<u>39 900</u> 29 672	<u>39 900</u> 29 672
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>39 579</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356	<u>32 245</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356	<u>39 579</u> 29 356
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>39 900</u> 29 672	<u>39 900</u> 29 672	<u>32 565</u> 29 672	<u>39 900</u> 29 672	<u>39 900</u> 29 672
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>40 228</u> 29 994	<u>40 228</u> 29 994	<u>32 893</u> 29 994	<u>40 228</u> 29 994	<u>40 228</u> 29 994
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>40 563</u> 30 324	<u>40 563</u> 30 324	<u>33 228</u> 30 324	<u>40 563</u> 30 324	<u>40 563</u> 30 324
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>41 255</u> 31 005	<u>41 255</u> 31 005	<u>33 920</u> 31 005	<u>41 255</u> 31 005	<u>41 255</u> 31 005
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>38 889</u> 28 677	<u>38 889</u> 28 677	<u>31 555</u> 28 677	<u>38 889</u> 28 677	<u>38 889</u> 28 677
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>39 184</u> 28 966	<u>39 184</u> 28 966	<u>31 849</u> 28 966	<u>39 184</u> 28 966	<u>39 184</u> 28 966
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>39 484</u> 29 262	<u>39 484</u> 29 262	<u>32 149</u> 29 262	<u>39 484</u> 29 262	<u>39 484</u> 29 262

							-	-	-	-
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	$\frac{29\,767}{27\,258}$	$\frac{40\,103}{29\,872}$	$\frac{34\,275}{29\,872}$	$\frac{40\,103}{29\,872}$	$\frac{40\,103}{29\,872}$	$\frac{40\,103}{29\,872}$
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	$\frac{30\,058}{27\,545}$	$\frac{40\,423}{30\,186}$	$\frac{34\,595}{30\,186}$	$\frac{40\,423}{30\,186}$	$\frac{40\,423}{30\,186}$	$\frac{40\,423}{30\,186}$
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	$\frac{28\,927}{26\,432}$	$\frac{39\,184}{28\,966}$	$\frac{33\,356}{28\,966}$	$\frac{39\,184}{28\,966}$	$\frac{39\,184}{28\,966}$	$\frac{39\,184}{28\,966}$
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	$\frac{29\,201}{26\,702}$	$\frac{39\,484}{29\,262}$	$\frac{33\,656}{29\,262}$	$\frac{39\,484}{29\,262}$	$\frac{39\,484}{29\,262}$	$\frac{39\,484}{29\,262}$
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	$\frac{29\,481}{26\,977}$	$\frac{39\,790}{29\,564}$	$\frac{33\,963}{29\,564}$	$\frac{39\,790}{29\,564}$	$\frac{39\,790}{29\,564}$	$\frac{39\,790}{29\,564}$
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	$\frac{30\,058}{27\,545}$	$\frac{40\,423}{30\,186}$	$\frac{34\,595}{30\,186}$	$\frac{40\,423}{30\,186}$	$\frac{40\,423}{30\,186}$	$\frac{40\,423}{30\,186}$
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	$\frac{30\,356}{27\,838}$	$\frac{40\,749}{30\,507}$	$\frac{34\,921}{30\,507}$	$\frac{40\,749}{30\,507}$	$\frac{40\,749}{30\,507}$	$\frac{40\,749}{30\,507}$
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	$\frac{29\,201}{26\,702}$	$\frac{39\,484}{29\,262}$	$\frac{33\,656}{29\,262}$	$\frac{39\,484}{29\,262}$	$\frac{39\,484}{29\,262}$	$\frac{39\,484}{29\,262}$
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	$\frac{29\,481}{26\,977}$	$\frac{39\,790}{29\,564}$	$\frac{33\,963}{29\,564}$	$\frac{39\,790}{29\,564}$	$\frac{39\,790}{29\,564}$	$\frac{39\,790}{29\,564}$
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	$\frac{29\,767}{27\,258}$	$\frac{40\,103}{29\,872}$	$\frac{34\,275}{29\,872}$	$\frac{40\,103}{29\,872}$	$\frac{40\,103}{29\,872}$	$\frac{40\,103}{29\,872}$
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	$\frac{30\,356}{27\,838}$	$\frac{40\,749}{30\,507}$	$\frac{34\,921}{30\,507}$	$\frac{40\,749}{30\,507}$	$\frac{40\,749}{30\,507}$	$\frac{40\,749}{30\,507}$
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	$\frac{30\,660}{28\,137}$	$\frac{41\,082}{30\,835}$	$\frac{35\,254}{30\,835}$	$\frac{41\,082}{30\,835}$	$\frac{41\,082}{30\,835}$	$\frac{41\,082}{30\,835}$
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	$\frac{30\,356}{27\,838}$	$\frac{40\,749}{30\,507}$	$\frac{34\,921}{30\,507}$	$\frac{40\,749}{30\,507}$	$\frac{40\,749}{30\,507}$	$\frac{40\,749}{30\,507}$

					-	-	-	-	-
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	$\frac{40\,103}{29\,872}$	$\frac{40\,103}{29\,872}$	$\frac{32\,769}{29\,872}$	$\frac{40\,103}{29\,872}$	$\frac{40\,103}{29\,872}$
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	$\frac{40\,423}{30\,186}$	$\frac{40\,423}{30\,186}$	$\frac{33\,088}{30\,186}$	$\frac{40\,423}{30\,186}$	$\frac{40\,423}{30\,186}$
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	$\frac{39\,184}{28\,966}$	$\frac{39\,184}{28\,966}$	$\frac{31\,849}{28\,966}$	$\frac{39\,184}{28\,966}$	$\frac{39\,184}{28\,966}$
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	$\frac{39\,484}{29\,262}$	$\frac{39\,484}{29\,262}$	$\frac{32\,149}{29\,262}$	$\frac{39\,484}{29\,262}$	$\frac{39\,484}{29\,262}$
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	$\frac{39\,790}{29\,564}$	$\frac{39\,790}{29\,564}$	$\frac{32\,456}{29\,564}$	$\frac{39\,790}{29\,564}$	$\frac{39\,790}{29\,564}$
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	$\frac{40\,423}{30\,186}$	$\frac{40\,423}{30\,186}$	$\frac{33\,088}{30\,186}$	$\frac{40\,423}{30\,186}$	$\frac{40\,423}{30\,186}$
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	$\frac{40\,749}{30\,507}$	$\frac{40\,749}{30\,507}$	$\frac{33\,414}{30\,507}$	$\frac{40\,749}{30\,507}$	$\frac{40\,749}{30\,507}$
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	$\frac{39\,484}{29\,262}$	$\frac{39\,484}{29\,262}$	$\frac{32\,149}{29\,262}$	$\frac{39\,484}{29\,262}$	$\frac{39\,484}{29\,262}$
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	$\frac{39\,790}{29\,564}$	$\frac{39\,790}{29\,564}$	$\frac{32\,456}{29\,564}$	$\frac{39\,790}{29\,564}$	$\frac{39\,790}{29\,564}$
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	$\frac{40\,103}{29\,872}$	$\frac{40\,103}{29\,872}$	$\frac{32\,769}{29\,872}$	$\frac{40\,103}{29\,872}$	$\frac{40\,103}{29\,872}$
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	$\frac{40\,749}{30\,507}$	$\frac{40\,749}{30\,507}$	$\frac{33\,414}{30\,507}$	$\frac{40\,749}{30\,507}$	$\frac{40\,749}{30\,507}$
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	$\frac{41\,082}{30\,835}$	$\frac{41\,082}{30\,835}$	$\frac{33\,748}{30\,835}$	$\frac{41\,082}{30\,835}$	$\frac{41\,082}{30\,835}$
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	$\frac{40\,749}{30\,507}$	$\frac{40\,749}{30\,507}$	$\frac{33\,414}{30\,507}$	$\frac{40\,749}{30\,507}$	$\frac{40\,749}{30\,507}$

					-	-	-	-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>30 660</u> 28 137	<u>41 082</u> 30 835	<u>35 254</u> 30 835	<u>41 082</u> 30 835	<u>41 082</u> 30 835	<u>41 082</u> 30 835
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>30 971</u> 28 443	<u>41 423</u> 31 170	<u>35 595</u> 31 170	<u>41 423</u> 31 170	<u>41 423</u> 31 170	<u>41 423</u> 31 170
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>31 288</u> 28 756	<u>41 771</u> 31 513	<u>35 943</u> 31 513	<u>41 771</u> 31 513	<u>41 771</u> 31 513	<u>41 771</u> 31 513
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>31 945</u> 29 402	<u>42 490</u> 32 221	<u>36 662</u> 32 221	<u>42 490</u> 32 221	<u>42 490</u> 32 221	<u>42 490</u> 32 221
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>30 101</u> 27 155	<u>39 989</u> 29 759	<u>34 161</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 941</u> 27 429	<u>40 294</u> 30 060	<u>34 466</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>30 515</u> 27 995	<u>40 924</u> 30 679	<u>35 096</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 812</u> 28 286	<u>41 248</u> 30 999	<u>35 421</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 941</u> 27 429	<u>40 294</u> 30 060	<u>34 466</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>30 225</u> 27 709	<u>40 606</u> 30 366	<u>34 778</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 812</u> 28 286	<u>41 248</u> 30 999	<u>35 421</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>31 114</u> 28 584	<u>41 580</u> 31 325	<u>35 752</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325

					-	-	-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>41 082</u> 30 835	<u>41 082</u> 30 835	<u>33 748</u> 30 835	<u>41 082</u> 30 835	<u>41 082</u> 30 835
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>41 423</u> 31 170	<u>41 423</u> 31 170	<u>34 088</u> 31 170	<u>41 423</u> 31 170	<u>41 423</u> 31 170
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>41 771</u> 31 513	<u>41 771</u> 31 513	<u>34 436</u> 31 513	<u>41 771</u> 31 513	<u>41 771</u> 31 513
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>42 490</u> 32 221	<u>42 490</u> 32 221	<u>35 156</u> 32 221	<u>42 490</u> 32 221	<u>42 490</u> 32 221
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>39 989</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759	<u>32 654</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>32 959</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 924</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679	<u>33 589</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679	<u>40 924</u> 30 679
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>33 914</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>32 959</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060	<u>40 294</u> 30 060
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 606</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366	<u>33 271</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366	<u>40 606</u> 30 366
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>33 914</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999	<u>41 248</u> 30 999
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>34 245</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325

					-	-	-	-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>31 114</u> 28 584	<u>41 580</u> 31 325	<u>35 752</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>31 423</u> 28 888	<u>41 919</u> 31 658	<u>36 091</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>32 061</u> 29 516	<u>42 618</u> 32 347	<u>36 790</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>32 391</u> 29 841	<u>42 979</u> 32 702	<u>37 151</u> 32 702	<u>42 979</u> 32 702	<u>42 979</u> 32 702	<u>42 979</u> 32 702
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>30 101</u> 27 155	<u>39 989</u> 29 759	<u>34 161</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>30 937</u> 27 978	<u>40 905</u> 30 661	<u>35 077</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>30 785</u> 28 261	<u>41 220</u> 30 970	<u>35 392</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>31 377</u> 28 843	<u>41 868</u> 31 609	<u>36 041</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>31 683</u> 29 144	<u>42 203</u> 31 938	<u>36 375</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>30 785</u> 28 261	<u>41 220</u> 30 970	<u>35 392</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>31 078</u> 28 549	<u>41 541</u> 31 286	<u>35 713</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286

					-	-	-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>34 245</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325	<u>41 580</u> 31 325
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 919</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658	<u>34 584</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658	<u>41 919</u> 31 658
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 618</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347	<u>35 283</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347	<u>42 618</u> 32 347
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 979</u> 32 702	<u>42 979</u> 32 702	<u>35 644</u> 32 702	<u>42 979</u> 32 702	<u>42 979</u> 32 702
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>39 989</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759	<u>32 654</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>40 905</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661	<u>33 570</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>41 220</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>33 885</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>41 868</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>34 534</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609	<u>41 868</u> 31 609
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>42 203</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>34 868</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>41 220</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>33 885</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970	<u>41 220</u> 30 970
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>41 541</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>34 206</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286	<u>41 541</u> 31 286

					-	-	-	-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>31 683</u> 29 144	<u>42 203</u> 31 938	<u>36 375</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>31 994</u> 29 450	<u>42 544</u> 32 274	<u>36 717</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>31 994</u> 29 450	<u>42 544</u> 32 274	<u>36 717</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>32 313</u> 29 764	<u>42 893</u> 32 618	<u>37 065</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>32 970</u> 30 411	<u>43 614</u> 33 327	<u>37 786</u> 33 327	<u>43 614</u> 33 327	<u>43 614</u> 33 327	<u>43 614</u> 33 327
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>33 310</u> 30 745	<u>43 986</u> 33 693	<u>38 158</u> 33 693	<u>43 986</u> 33 693	<u>43 986</u> 33 693	<u>43 986</u> 33 693
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>32 358</u> 29 377	<u>42 462</u> 32 194	<u>36 635</u> 32 194	<u>42 462</u> 32 194	<u>42 462</u> 32 194	<u>42 462</u> 32 194
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>32 221</u> 29 674	<u>42 793</u> 32 519	<u>36 965</u> 32 519	<u>42 793</u> 32 519	<u>42 793</u> 32 519	<u>42 793</u> 32 519
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>32 843</u> 30 285	<u>43 474</u> 33 189	<u>37 646</u> 33 189	<u>43 474</u> 33 189	<u>43 474</u> 33 189	<u>43 474</u> 33 189
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>33 163</u> 30 601	<u>43 825</u> 33 535	<u>37 998</u> 33 535	<u>43 825</u> 33 535	<u>43 825</u> 33 535	<u>43 825</u> 33 535
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>32 221</u> 29 674	<u>42 793</u> 32 519	<u>36 965</u> 32 519	<u>42 793</u> 32 519	<u>42 793</u> 32 519	<u>42 793</u> 32 519
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>32 529</u> 29 976	<u>43 130</u> 32 851	<u>37 302</u> 32 851	<u>43 130</u> 32 851	<u>43 130</u> 32 851	<u>43 130</u> 32 851

					-	-	-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>42 203</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>34 868</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938	<u>42 203</u> 31 938
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>42 544</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>35 210</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>42 544</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>35 210</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274	<u>42 544</u> 32 274
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>42 893</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>35 559</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618	<u>42 893</u> 32 618
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>43 614</u> 33 327	<u>43 614</u> 33 327	<u>36 279</u> 33 327	<u>43 614</u> 33 327	<u>43 614</u> 33 327
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>43 986</u> 33 693	<u>43 986</u> 33 693	<u>36 651</u> 33 693	<u>43 986</u> 33 693	<u>43 986</u> 33 693
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>42 462</u> 32 194	<u>42 462</u> 32 194	<u>35 128</u> 32 194	<u>42 462</u> 32 194	<u>42 462</u> 32 194
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>42 793</u> 32 519	<u>42 793</u> 32 519	<u>35 458</u> 32 519	<u>42 793</u> 32 519	<u>42 793</u> 32 519
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>43 474</u> 33 189	<u>43 474</u> 33 189	<u>36 139</u> 33 189	<u>43 474</u> 33 189	<u>43 474</u> 33 189
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>43 825</u> 33 535	<u>43 825</u> 33 535	<u>36 491</u> 33 535	<u>43 825</u> 33 535	<u>43 825</u> 33 535
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>42 793</u> 32 519	<u>42 793</u> 32 519	<u>35 458</u> 32 519	<u>42 793</u> 32 519	<u>42 793</u> 32 519
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>43 130</u> 32 851	<u>43 130</u> 32 851	<u>35 795</u> 32 851	<u>43 130</u> 32 851	<u>43 130</u> 32 851

							-	-	-	-
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>33 163</u> 30 601	<u>43 825</u> 33 535	<u>37 998</u> 33 535	<u>43 825</u> 33 535	<u>43 825</u> 33 535	<u>43 825</u> 33 535
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>33 490</u> 30 923	<u>44 184</u> 33 888	<u>38 356</u> 33 888	<u>44 184</u> 33 888	<u>44 184</u> 33 888	<u>44 184</u> 33 888
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>33 490</u> 30 923	<u>44 184</u> 33 888	<u>38 356</u> 33 888	<u>44 184</u> 33 888	<u>44 184</u> 33 888	<u>44 184</u> 33 888
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>33 825</u> 31 252	<u>44 550</u> 34 249	<u>38 722</u> 34 249	<u>44 550</u> 34 249	<u>44 550</u> 34 249	<u>44 550</u> 34 249
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>34 515</u> 31 931	<u>45 307</u> 34 993	<u>39 479</u> 34 993	<u>45 307</u> 34 993	<u>45 307</u> 34 993	<u>45 307</u> 34 993
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>34 871</u> 32 282	<u>45 697</u> 35 378	<u>39 870</u> 35 378	<u>45 697</u> 35 378	<u>45 697</u> 35 378	<u>45 697</u> 35 378
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>33 851</u> 30 846	<u>44 098</u> 33 803	<u>38 270</u> 33 803	<u>44 098</u> 33 803	<u>44 098</u> 33 803	<u>44 098</u> 33 803
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>33 728</u> 31 157	<u>44 445</u> 34 145	<u>38 617</u> 34 145	<u>44 445</u> 34 145	<u>44 445</u> 34 145	<u>44 445</u> 34 145
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>34 381</u> 31 800	<u>45 160</u> 34 849	<u>39 332</u> 34 849	<u>45 160</u> 34 849	<u>45 160</u> 34 849	<u>45 160</u> 34 849
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>34 718</u> 32 131	<u>45 529</u> 35 212	<u>39 701</u> 35 212	<u>45 529</u> 35 212	<u>45 529</u> 35 212	<u>45 529</u> 35 212
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>33 728</u> 31 157	<u>44 445</u> 34 145	<u>38 617</u> 34 145	<u>44 445</u> 34 145	<u>44 445</u> 34 145	<u>44 445</u> 34 145
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>34 051</u> 31 475	<u>44 799</u> 34 493	<u>38 971</u> 34 493	<u>44 799</u> 34 493	<u>44 799</u> 34 493	<u>44 799</u> 34 493

					-	-	-	-	-
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	$\frac{43\,825}{33\,535}$	$\frac{43\,825}{33\,535}$	$\frac{36\,491}{33\,535}$	$\frac{43\,825}{33\,535}$	$\frac{43\,825}{33\,535}$
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	$\frac{44\,184}{33\,888}$	$\frac{44\,184}{33\,888}$	$\frac{36\,849}{33\,888}$	$\frac{44\,184}{33\,888}$	$\frac{44\,184}{33\,888}$
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	$\frac{44\,184}{33\,888}$	$\frac{44\,184}{33\,888}$	$\frac{36\,849}{33\,888}$	$\frac{44\,184}{33\,888}$	$\frac{44\,184}{33\,888}$
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	$\frac{44\,550}{34\,249}$	$\frac{44\,550}{34\,249}$	$\frac{37\,216}{34\,249}$	$\frac{44\,550}{34\,249}$	$\frac{44\,550}{34\,249}$
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	$\frac{45\,307}{34\,993}$	$\frac{45\,307}{34\,993}$	$\frac{37\,972}{34\,993}$	$\frac{45\,307}{34\,993}$	$\frac{45\,307}{34\,993}$
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	$\frac{45\,697}{35\,378}$	$\frac{45\,697}{35\,378}$	$\frac{38\,363}{35\,378}$	$\frac{45\,697}{35\,378}$	$\frac{45\,697}{35\,378}$
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	$\frac{44\,098}{33\,803}$	$\frac{44\,098}{33\,803}$	$\frac{36\,763}{33\,803}$	$\frac{44\,098}{33\,803}$	$\frac{44\,098}{33\,803}$
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	$\frac{44\,445}{34\,145}$	$\frac{44\,445}{34\,145}$	$\frac{37\,110}{34\,145}$	$\frac{44\,445}{34\,145}$	$\frac{44\,445}{34\,145}$
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	$\frac{45\,160}{34\,849}$	$\frac{45\,160}{34\,849}$	$\frac{37\,825}{34\,849}$	$\frac{45\,160}{34\,849}$	$\frac{45\,160}{34\,849}$
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	$\frac{45\,529}{35\,212}$	$\frac{45\,529}{35\,212}$	$\frac{38\,194}{35\,212}$	$\frac{45\,529}{35\,212}$	$\frac{45\,529}{35\,212}$
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	$\frac{44\,445}{34\,145}$	$\frac{44\,445}{34\,145}$	$\frac{37\,110}{34\,145}$	$\frac{44\,445}{34\,145}$	$\frac{44\,445}{34\,145}$
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	$\frac{44\,799}{34\,493}$	$\frac{44\,799}{34\,493}$	$\frac{37\,464}{34\,493}$	$\frac{44\,799}{34\,493}$	$\frac{44\,799}{34\,493}$

							-	-	-	-
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>34 718</u> 32 131	<u>45 529</u> 35 212	<u>39 701</u> 35 212	<u>45 529</u> 35 212	<u>45 529</u> 35 212	<u>45 529</u> 35 212
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>35 061</u> 32 469	<u>45 905</u> 35 583	<u>40 078</u> 35 583	<u>45 905</u> 35 583	<u>45 905</u> 35 583	<u>45 905</u> 35 583
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>35 061</u> 32 469	<u>45 905</u> 35 583	<u>40 078</u> 35 583	<u>45 905</u> 35 583	<u>45 905</u> 35 583	<u>45 905</u> 35 583
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>35 412</u> 32 815	<u>46 290</u> 35 961	<u>40 462</u> 35 961	<u>46 290</u> 35 961	<u>46 290</u> 35 961	<u>46 290</u> 35 961
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>36 137</u> 33 528	<u>47 084</u> 36 743	<u>41 257</u> 36 743	<u>47 084</u> 36 743	<u>47 084</u> 36 743	<u>47 084</u> 36 743
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>36 511</u> 33 896	<u>47 495</u> 37 147	<u>41 667</u> 37 147	<u>47 495</u> 37 147	<u>47 495</u> 37 147	<u>47 495</u> 37 147
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>34 791</u> 31 771	<u>45 128</u> 34 818	<u>39 300</u> 34 818	<u>45 128</u> 34 818	<u>45 128</u> 34 818	<u>45 128</u> 34 818
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>34 678</u> 32 092	<u>45 486</u> 35 169	<u>39 658</u> 35 169	<u>45 486</u> 35 169	<u>45 486</u> 35 169	<u>45 486</u> 35 169
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>35 350</u> 32 754	<u>46 222</u> 35 894	<u>40 395</u> 35 894	<u>46 222</u> 35 894	<u>46 222</u> 35 894	<u>46 222</u> 35 894
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>35 697</u> 33 095	<u>46 602</u> 36 268	<u>40 774</u> 36 268	<u>46 602</u> 36 268	<u>46 602</u> 36 268	<u>46 602</u> 36 268
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>34 678</u> 32 092	<u>45 486</u> 35 169	<u>39 658</u> 35 169	<u>45 486</u> 35 169	<u>45 486</u> 35 169	<u>45 486</u> 35 169
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>35 011</u> 32 419	<u>45 850</u> 35 528	<u>40 022</u> 35 528	<u>45 850</u> 35 528	<u>45 850</u> 35 528	<u>45 850</u> 35 528

					-	-	-	-	-
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>45 529</u> 35 212	<u>45 529</u> 35 212	<u>38 194</u> 35 212	<u>45 529</u> 35 212	<u>45 529</u> 35 212
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>45 905</u> 35 583	<u>45 905</u> 35 583	<u>38 571</u> 35 583	<u>45 905</u> 35 583	<u>45 905</u> 35 583
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>45 905</u> 35 583	<u>45 905</u> 35 583	<u>38 571</u> 35 583	<u>45 905</u> 35 583	<u>45 905</u> 35 583
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>46 290</u> 35 961	<u>46 290</u> 35 961	<u>38 955</u> 35 961	<u>46 290</u> 35 961	<u>46 290</u> 35 961
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>47 084</u> 36 743	<u>47 084</u> 36 743	<u>39 750</u> 36 743	<u>47 084</u> 36 743	<u>47 084</u> 36 743
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>47 495</u> 37 147	<u>47 495</u> 37 147	<u>40 160</u> 37 147	<u>47 495</u> 37 147	<u>47 495</u> 37 147
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>45 128</u> 34 818	<u>45 128</u> 34 818	<u>37 794</u> 34 818	<u>45 128</u> 34 818	<u>45 128</u> 34 818
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>45 486</u> 35 169	<u>45 486</u> 35 169	<u>38 151</u> 35 169	<u>45 486</u> 35 169	<u>45 486</u> 35 169
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>46 222</u> 35 894	<u>46 222</u> 35 894	<u>38 888</u> 35 894	<u>46 222</u> 35 894	<u>46 222</u> 35 894
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>46 602</u> 36 268	<u>46 602</u> 36 268	<u>39 267</u> 36 268	<u>46 602</u> 36 268	<u>46 602</u> 36 268
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>45 486</u> 35 169	<u>45 486</u> 35 169	<u>38 151</u> 35 169	<u>45 486</u> 35 169	<u>45 486</u> 35 169
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>45 850</u> 35 528	<u>45 850</u> 35 528	<u>38 515</u> 35 528	<u>45 850</u> 35 528	<u>45 850</u> 35 528

					, . -	.	-	-	-	-
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>35 697</u> 33 095	<u>46 602</u> 36 268	<u>40 774</u> 36 268	<u>46 602</u> 36 268	<u>46 602</u> 36 268	<u>46 602</u> 36 268
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>36 051</u> 33 443	<u>46 990</u> 36 650	<u>41 162</u> 36 650	<u>46 990</u> 36 650	<u>46 990</u> 36 650	<u>46 990</u> 36 650
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>36 051</u> 33 443	<u>46 990</u> 36 650	<u>41 162</u> 36 650	<u>46 990</u> 36 650	<u>46 990</u> 36 650	<u>46 990</u> 36 650
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>36 412</u> 33 799	<u>47 386</u> 37 040	<u>41 558</u> 37 040	<u>47 386</u> 37 040	<u>47 386</u> 37 040	<u>47 386</u> 37 040
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>37 159</u> 34 534	<u>48 204</u> 37 845	<u>42 377</u> 37 845	<u>48 204</u> 37 845	<u>48 204</u> 37 845	<u>48 204</u> 37 845
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>37 544</u> 34 913	<u>48 627</u> 38 261	<u>42 799</u> 38 261	<u>48 627</u> 38 261	<u>48 627</u> 38 261	<u>48 627</u> 38 261

212-102.

					, . -	.	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3								
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>21 282</u> 18 475	<u>30 324</u> 20 246	<u>24 496</u> 20 246	<u>30 324</u> 20 246	<u>30 324</u> 20 246	<u>30 324</u> 20 246
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>22 220</u> 19 398	<u>31 352</u> 21 259	<u>25 524</u> 21 259	<u>31 352</u> 21 259	<u>31 352</u> 21 259	<u>31 352</u> 21 259
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>23 206</u> 20 368	<u>32 432</u> 22 321	<u>26 604</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>24 199</u> 21 346	<u>33 521</u> 23 393	<u>27 693</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393

					-	-	-	-	-
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>46 602</u> 36 268	<u>46 602</u> 36 268	<u>39 267</u> 36 268	<u>46 602</u> 36 268	<u>46 602</u> 36 268
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>46 990</u> 36 650	<u>46 990</u> 36 650	<u>39 655</u> 36 650	<u>46 990</u> 36 650	<u>46 990</u> 36 650
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>46 990</u> 36 650	<u>46 990</u> 36 650	<u>39 655</u> 36 650	<u>46 990</u> 36 650	<u>46 990</u> 36 650
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>47 386</u> 37 040	<u>47 386</u> 37 040	<u>40 051</u> 37 040	<u>47 386</u> 37 040	<u>47 386</u> 37 040
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>48 204</u> 37 845	<u>48 204</u> 37 845	<u>40 870</u> 37 845	<u>48 204</u> 37 845	<u>48 204</u> 37 845
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>48 627</u> 38 261	<u>48 627</u> 38 261	<u>41 292</u> 38 261	<u>48 627</u> 38 261	<u>48 627</u> 38 261

					-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>30 324</u> 20 246	<u>30 324</u> 20 246	<u>22 989</u> 20 246	<u>30 324</u> 20 246	<u>30 324</u> 20 246
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>31 352</u> 21 259	<u>31 352</u> 21 259	<u>24 018</u> 21 259	<u>31 352</u> 21 259	<u>31 352</u> 21 259
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>25 097</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321	<u>32 432</u> 22 321
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>33 521</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393	<u>26 186</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393

					-	-	-	-	-	-
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>24 199</u> 21 346	<u>33 521</u> 23 393	<u>27 693</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>25 689</u> 22 813	<u>35 154</u> 25 000	<u>29 326</u> 25 000	<u>35 154</u> 25 000	<u>35 154</u> 25 000	<u>35 154</u> 25 000
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>27 841</u> 24 931	<u>37 512</u> 27 321	<u>31 684</u> 27 321	<u>37 512</u> 27 321	<u>37 512</u> 27 321	<u>37 512</u> 27 321
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>28 835</u> 25 908	<u>38 601</u> 28 393	<u>32 773</u> 28 393	<u>38 601</u> 28 393	<u>38 601</u> 28 393	<u>38 601</u> 28 393
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>29 828</u> 26 886	<u>39 689</u> 29 464	<u>33 862</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>29 828</u> 26 886	<u>39 689</u> 29 464	<u>33 862</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>30 656</u> 27 701	<u>40 596</u> 30 357	<u>34 769</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 470</u> 18 659	<u>30 529</u> 20 449	<u>24 702</u> 20 449	<u>30 529</u> 20 449	<u>30 529</u> 20 449	<u>30 529</u> 20 449
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>22 417</u> 19 592	<u>31 568</u> 21 471	<u>25 740</u> 21 471	<u>31 568</u> 21 471	<u>31 568</u> 21 471	<u>31 568</u> 21 471
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>23 413</u> 20 572	<u>32 659</u> 22 545	<u>26 831</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>24 416</u> 21 559	<u>33 758</u> 23 627	<u>27 931</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>24 416</u> 21 559	<u>33 758</u> 23 627	<u>27 931</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627

					-	-	-	-	-
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>33 521</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393	<u>26 186</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393	<u>33 521</u> 23 393
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>35 154</u> 25 000	<u>35 154</u> 25 000	<u>27 819</u> 25 000	<u>35 154</u> 25 000	<u>35 154</u> 25 000
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>37 512</u> 27 321	<u>37 512</u> 27 321	<u>30 177</u> 27 321	<u>37 512</u> 27 321	<u>37 512</u> 27 321
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>38 601</u> 28 393	<u>38 601</u> 28 393	<u>31 266</u> 28 393	<u>38 601</u> 28 393	<u>38 601</u> 28 393
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>32 355</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>32 355</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464	<u>39 689</u> 29 464
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>40 596</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>33 262</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357	<u>40 596</u> 30 357
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>30 529</u> 20 449	<u>30 529</u> 20 449	<u>23 195</u> 20 449	<u>30 529</u> 20 449	<u>30 529</u> 20 449
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>31 568</u> 21 471	<u>31 568</u> 21 471	<u>24 234</u> 21 471	<u>31 568</u> 21 471	<u>31 568</u> 21 471
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>25 324</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545	<u>32 659</u> 22 545
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>33 758</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627	<u>26 424</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>33 758</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627	<u>26 424</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627	<u>33 758</u> 23 627

					, . -	.	-	-	-	-
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>25 921</u> 23 041	<u>35 408</u> 25 250	<u>29 580</u> 25 250	<u>35 408</u> 25 250	<u>35 408</u> 25 250	<u>35 408</u> 25 250
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>28 095</u> 25 180	<u>37 790</u> 27 595	<u>31 962</u> 27 595	<u>37 790</u> 27 595	<u>37 790</u> 27 595	<u>37 790</u> 27 595
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>29 098</u> 26 168	<u>38 889</u> 28 677	<u>33 061</u> 28 677	<u>38 889</u> 28 677	<u>38 889</u> 28 677	<u>38 889</u> 28 677
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>30 101</u> 27 155	<u>39 989</u> 29 759	<u>34 161</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>30 101</u> 27 155	<u>39 989</u> 29 759	<u>34 161</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>30 937</u> 27 978	<u>40 905</u> 30 661	<u>35 077</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661

212-103.

					, . -	.	-	-	-	-
212-103-0100										
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>693</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-2.**212-201.**

					, . -
--	--	--	--	--	-------

					-	-	-	-	-
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>35 408</u> 25 250	<u>35 408</u> 25 250	<u>28 073</u> 25 250	<u>35 408</u> 25 250	<u>35 408</u> 25 250
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>37 790</u> 27 595	<u>37 790</u> 27 595	<u>30 455</u> 27 595	<u>37 790</u> 27 595	<u>37 790</u> 27 595
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>38 889</u> 28 677	<u>38 889</u> 28 677	<u>31 555</u> 28 677	<u>38 889</u> 28 677	<u>38 889</u> 28 677
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>39 989</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759	<u>32 654</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>39 989</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759	<u>32 654</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759	<u>39 989</u> 29 759
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>40 905</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661	<u>33 570</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661	<u>40 905</u> 30 661

					-	-	-	-
212-103-0100								
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612

					,	-
212-202-0108	D400	3	1	350		<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

					,	-
212-301-0100		3	1	2100		
212-301-0101		3	1	2100		<u>50 569</u> 48 184

212-4.
212-401.

					,	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>21 223</u> 18 622	<u>29 675</u> 20 408	<u>24 333</u> 20 408	<u>29 675</u> 20 408	<u>29 675</u> 20 408	<u>29 675</u> 20 408
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>22 169</u> 19 554	<u>30 712</u> 21 429	<u>25 370</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 996</u> 20 368	<u>31 619</u> 22 321	<u>26 277</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321

					-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>29 675</u> 20 408	<u>29 675</u> 20 408	<u>22 952</u> 20 408	<u>29 675</u> 20 408	<u>29 675</u> 20 408
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>23 989</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>24 896</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321

							-	-	-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>23 824</u> 21 183	<u>32 527</u> 23 214	<u>27 184</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>24 652</u> 21 998	<u>33 252</u> 23 929	<u>27 910</u> 23 929	<u>33 252</u> 23 929	<u>33 252</u> 23 929	<u>33 252</u> 23 929
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>27 135</u> 24 442	<u>36 155</u> 26 786	<u>30 813</u> 26 786	<u>36 155</u> 26 786	<u>36 155</u> 26 786	<u>36 155</u> 26 786
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>28 377</u> 25 664	<u>37 516</u> 28 125	<u>32 174</u> 28 125	<u>37 516</u> 28 125	<u>37 516</u> 28 125	<u>37 516</u> 28 125
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>29 159</u> 26 434	<u>38 373</u> 28 969	<u>33 031</u> 28 969	<u>38 373</u> 28 969	<u>38 373</u> 28 969	<u>38 373</u> 28 969
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>29 965</u> 27 227	<u>39 256</u> 29 838	<u>33 914</u> 29 838	<u>39 256</u> 29 838	<u>39 256</u> 29 838	<u>39 256</u> 29 838
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>30 795</u> 28 044	<u>40 165</u> 30 733	<u>34 823</u> 30 733	<u>40 165</u> 30 733	<u>40 165</u> 30 733	<u>40 165</u> 30 733
212-401-0200	- 28013-98	3								
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>21 590</u> 18 984	<u>30 078</u> 20 804	<u>24 736</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>22 169</u> 19 554	<u>30 712</u> 21 429	<u>25 370</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>22 996</u> 20 368	<u>31 619</u> 22 321	<u>26 277</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>23 824</u> 21 183	<u>32 527</u> 23 214	<u>27 184</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>24 470</u> 21 819	<u>33 234</u> 23 911	<u>27 892</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911

					-	-	-	-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>25 803</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>33 252</u> 23 929	<u>33 252</u> 23 929	<u>26 529</u> 23 929	<u>33 252</u> 23 929	<u>33 252</u> 23 929
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>36 155</u> 26 786	<u>36 155</u> 26 786	<u>29 432</u> 26 786	<u>36 155</u> 26 786	<u>36 155</u> 26 786
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>37 516</u> 28 125	<u>37 516</u> 28 125	<u>30 792</u> 28 125	<u>37 516</u> 28 125	<u>37 516</u> 28 125
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>38 373</u> 28 969	<u>38 373</u> 28 969	<u>31 650</u> 28 969	<u>38 373</u> 28 969	<u>38 373</u> 28 969
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>39 256</u> 29 838	<u>39 256</u> 29 838	<u>32 533</u> 29 838	<u>39 256</u> 29 838	<u>39 256</u> 29 838
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>40 165</u> 30 733	<u>40 165</u> 30 733	<u>33 442</u> 30 733	<u>40 165</u> 30 733	<u>40 165</u> 30 733
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>30 078</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804	<u>23 355</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804	<u>30 078</u> 20 804
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>23 989</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>24 896</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321	<u>31 619</u> 22 321
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>25 803</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214	<u>32 527</u> 23 214
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>33 234</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911	<u>26 511</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911	<u>33 234</u> 23 911

							-	-	-	-
212-401-0206	150	3	1	2200	$\frac{25\ 135}{22\ 473}$	$\frac{33\ 963}{24\ 628}$	$\frac{28\ 621}{24\ 628}$	$\frac{33\ 963}{24\ 628}$	$\frac{33\ 963}{24\ 628}$	$\frac{33\ 963}{24\ 628}$
212-401-0207	200	3	1	2200	$\frac{25\ 820}{23\ 147}$	$\frac{34\ 714}{25\ 367}$	$\frac{29\ 371}{25\ 367}$	$\frac{34\ 714}{25\ 367}$	$\frac{34\ 714}{25\ 367}$	$\frac{34\ 714}{25\ 367}$
212-401-0300	28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	$\frac{12\ 194}{9\ 736}$					

212-402.

							-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3								
212-402-0101	1:1	3	1	2400	$\frac{28\ 905}{25\ 977}$	$\frac{28\ 824}{25\ 786}$	$\frac{30\ 268}{25\ 786}$	$\frac{30\ 268}{25\ 786}$	$\frac{30\ 268}{25\ 786}$	$\frac{30\ 268}{25\ 786}$
212-402-0102	1:2	3	1	2400	$\frac{27\ 907}{24\ 995}$	$\frac{27\ 829}{24\ 811}$	$\frac{29\ 273}{24\ 811}$	$\frac{29\ 273}{24\ 811}$	$\frac{29\ 273}{24\ 811}$	$\frac{29\ 273}{24\ 811}$
212-402-0103	1:3	3	1	2400	$\frac{26\ 109}{23\ 225}$	$\frac{26\ 037}{23\ 055}$	$\frac{27\ 481}{23\ 055}$	$\frac{27\ 481}{23\ 055}$	$\frac{27\ 481}{23\ 055}$	$\frac{27\ 481}{23\ 055}$
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	$\frac{25\ 510}{22\ 636}$	$\frac{25\ 440}{22\ 469}$	$\frac{26\ 885}{22\ 469}$	$\frac{26\ 885}{22\ 469}$	$\frac{26\ 885}{22\ 469}$	$\frac{26\ 885}{22\ 469}$
212-402-0106	1:3	3	1	2400	$\frac{25\ 510}{22\ 636}$	$\frac{25\ 440}{22\ 469}$	$\frac{26\ 885}{22\ 469}$	$\frac{26\ 885}{22\ 469}$	$\frac{26\ 885}{22\ 469}$	$\frac{26\ 885}{22\ 469}$
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	$\frac{25\ 938}{23\ 057}$	$\frac{25\ 867}{22\ 888}$	$\frac{27\ 311}{22\ 888}$	$\frac{27\ 311}{22\ 888}$	$\frac{27\ 311}{22\ 888}$	$\frac{27\ 311}{22\ 888}$

					-	-	-	-	-
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>33 963</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628	<u>27 239</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628	<u>33 963</u> 24 628
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>34 714</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367	<u>27 990</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367	<u>34 714</u> 25 367
212-401-0300	28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200					

					-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>27 743</u> 23 311
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>26 844</u> 22 430
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>25 224</u> 20 842
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>25 070</u> 20 691

							-	-	-	-
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{27\,925}{25\,529}$	$\frac{27\,844}{25\,341}$	$\frac{28\,987}{25\,341}$	$\frac{28\,987}{25\,341}$	$\frac{28\,987}{25\,341}$	$\frac{28\,987}{25\,341}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{34\,830}{32\,016}$	$\frac{34\,727}{31\,780}$	$\frac{36\,051}{31\,780}$	$\frac{36\,051}{31\,780}$	$\frac{36\,051}{31\,780}$	$\frac{36\,051}{31\,780}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{31\,948}{29\,488}$	$\frac{31\,853}{29\,271}$	$\frac{32\,996}{29\,271}$	$\frac{32\,996}{29\,271}$	$\frac{32\,996}{29\,271}$	$\frac{32\,996}{29\,271}$
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	, (0,7)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, (1,8)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, (3)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, (5)		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

212-5.

					-	-	-	-	-
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>26 506</u> 22 909
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>32 940</u> 28 730
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>30 131</u> 26 462
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503

212-501.

							-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>27 596</u> 26 801	<u>26 346</u> 23 930	<u>25 094</u> 23 930	<u>26 243</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930	<u>25 529</u> 23 930
212-501-0102	, II		1	1000	<u>27 332</u> 26 541	<u>26 110</u> 23 698	<u>24 857</u> 23 698	<u>26 007</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>25 293</u> 23 698
212-501-0103	, I		1	1000	<u>28 364</u> 27 338	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 582</u> 24 408	<u>26 729</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 015</u> 24 408
212-501-0104	, II		1	1000	<u>28 364</u> 27 338	<u>26 588</u> 24 167	<u>25 336</u> 24 167	<u>26 729</u> 24 408	<u>26 588</u> 24 167	<u>26 015</u> 24 408
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>28 144</u> 27 121	<u>27 920</u> 27 121	<u>27 993</u> 27 121	<u>27 144</u> 24 816	<u>25 668</u> 23 265	<u>26 429</u> 24 816
212-501-0202	, II		1	1000	<u>28 144</u> 27 121	<u>27 920</u> 27 121	<u>27 993</u> 27 121	<u>26 899</u> 24 575	<u>25 438</u> 23 039	<u>26 185</u> 24 575
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 270</u> 26 260	<u>28 471</u> 27 663	<u>28 544</u> 27 663	<u>27 648</u> 25 313	<u>26 143</u> 23 730	<u>26 934</u> 25 313
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 965</u> 26 945	<u>28 471</u> 27 663	<u>28 544</u> 27 663	<u>27 648</u> 25 313	<u>27 572</u> 25 132	<u>26 934</u> 25 313
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 316</u> 26 526	<u>28 755</u> 27 942	<u>28 828</u> 27 942	<u>27 908</u> 25 568	<u>26 388</u> 23 970	<u>27 193</u> 25 568
212-501-0207	, II		1	1000	<u>30 017</u> 28 965	<u>29 794</u> 28 965	<u>29 867</u> 28 965	<u>27 908</u> 25 568	<u>26 388</u> 23 970	<u>27 193</u> 25 568

					-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 679</u> 23 930	<u>24 679</u> 23 930	<u>24 959</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930	<u>24 679</u> 23 930
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 442</u> 23 698	<u>24 442</u> 23 698	<u>24 722</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>24 442</u> 23 698
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 165</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408	<u>25 447</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 165</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408	<u>25 201</u> 24 167	<u>26 588</u> 24 167	<u>25 165</u> 24 408
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 579</u> 24 816	<u>25 579</u> 24 816	<u>27 920</u> 27 121	<u>27 920</u> 27 121	<u>25 579</u> 24 816
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 334</u> 24 575	<u>25 334</u> 24 575	<u>27 920</u> 27 121	<u>27 920</u> 27 121	<u>25 334</u> 24 575
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 083</u> 25 313	<u>26 083</u> 25 313	<u>28 471</u> 27 663	<u>28 471</u> 27 663	<u>26 083</u> 25 313
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 083</u> 25 313	<u>26 083</u> 25 313	<u>28 471</u> 27 663	<u>28 471</u> 27 663	<u>26 083</u> 25 313
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 343</u> 25 568	<u>26 343</u> 25 568	<u>28 755</u> 27 942	<u>28 755</u> 27 942	<u>26 343</u> 25 568
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 343</u> 25 568	<u>26 343</u> 25 568	<u>29 794</u> 28 965	<u>29 794</u> 28 965	<u>26 343</u> 25 568

							-	-	-	-
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>26 503</u> 25 403	<u>28 130</u> 25 403	<u>26 596</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>28 963</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 503</u> 25 403	<u>28 130</u> 25 403	<u>26 596</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>28 963</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0304	, II		1	1000	<u>32 027</u> 30 943	<u>30 676</u> 29 833	<u>30 749</u> 29 833	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>27 851</u> 26 832	<u>28 582</u> 27 771	<u>28 655</u> 27 771	<u>25 776</u> 23 470	<u>28 863</u> 26 397	<u>25 061</u> 23 470
212-501-0402	II		1	1000	<u>27 851</u> 26 832	<u>28 582</u> 27 771	<u>28 655</u> 27 771	<u>25 549</u> 23 246	<u>28 679</u> 26 217	<u>24 834</u> 23 246
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 265</u> 21 408	<u>24 789</u> 22 093	<u>23 306</u> 22 093	<u>26 228</u> 22 093	<u>25 604</u> 22 093	<u>26 107</u> 22 093
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	I		1	1000	<u>22 265</u> 21 408	<u>24 789</u> 22 093	<u>23 306</u> 22 093	<u>26 228</u> 22 093	<u>25 604</u> 22 093	<u>26 107</u> 22 093

					-	-	-	-	-
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>26 462</u> 25 403	<u>27 749</u> 25 403	
212-501-0302	, II		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>26 462</u> 25 403	<u>27 749</u> 25 403	
212-501-0304	, II		1	1000	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>30 676</u> 29 833	<u>30 676</u> 29 833	<u>35 041</u> 32 454
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 211</u> 23 470	<u>24 211</u> 23 470	<u>28 582</u> 27 771	<u>28 582</u> 27 771	<u>24 211</u> 23 470
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 984</u> 23 246	<u>23 984</u> 23 246	<u>28 582</u> 27 771	<u>28 582</u> 27 771	<u>23 984</u> 23 246
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	<u>26 141</u> 22 093	<u>26 193</u> 22 093	<u>23 122</u> 22 093	<u>24 442</u> 22 093	
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	I		1	1000	<u>26 141</u> 22 093	<u>26 193</u> 22 093	<u>23 122</u> 22 093	<u>24 442</u> 22 093	

212-502.

							-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 881</u> 25 878	<u>24 614</u> 23 866	<u>24 687</u> 23 866	<u>29 485</u> 27 121	<u>26 097</u> 23 685	<u>28 771</u> 27 121
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 849</u> 24 862	<u>23 512</u> 22 781	<u>23 585</u> 22 781	<u>29 485</u> 27 121	<u>24 068</u> 21 696	<u>28 771</u> 27 121
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 514</u> 20 990	<u>23 012</u> 19 926	<u>21 894</u> 19 926	<u>24 486</u> 19 926	<u>23 636</u> 19 926	<u>23 116</u> 19 926
212-502-0104	, II		1	1000	<u>25 388</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408	<u>25 238</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408

212-503.

-

							-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 317</u> 32 212	<u>32 797</u> 31 921	<u>32 871</u> 31 921	<u>34 637</u> 32 192	<u>33 418</u> 29 770	<u>33 923</u> 32 192
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 580</u> 30 503	<u>31 888</u> 31 026	<u>31 961</u> 31 026	<u>32 497</u> 30 086	<u>33 418</u> 29 770	<u>31 783</u> 30 086
212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 586</u> 29 524	<u>30 676</u> 29 833	<u>30 749</u> 29 833	<u>31 322</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>30 608</u> 28 929

					-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 920</u> 27 121	<u>27 920</u> 27 121	<u>24 614</u> 23 866	<u>24 614</u> 23 866	<u>27 920</u> 27 121
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 920</u> 27 121	<u>27 920</u> 27 121	<u>23 512</u> 22 781	<u>23 512</u> 22 781	<u>27 920</u> 27 121
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 567</u> 19 926	<u>24 139</u> 19 926	<u>21 623</u> 19 926	<u>23 047</u> 19 926	
212-502-0104	, II		1	1000	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408

					-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 073</u> 32 192	<u>33 073</u> 32 192	<u>32 797</u> 31 921	<u>32 797</u> 31 921	<u>33 073</u> 32 192
212-503-0102	-15		1	1000	<u>30 933</u> 30 086	<u>30 933</u> 30 086	<u>31 888</u> 31 026	<u>31 888</u> 31 026	<u>30 933</u> 30 086
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 757</u> 28 929	<u>29 757</u> 28 929	<u>30 676</u> 29 833	<u>30 676</u> 29 833	<u>29 757</u> 28 929

212-504.

							-	-	-	-
212-504-0100										
212-504-0103	() 1223-2019 - -		1	1	$\frac{2\ 928}{2\ 893}$	$\frac{2\ 951}{2\ 893}$	$\frac{2\ 951}{2\ 893}$	$\frac{2\ 951}{2\ 893}$	$\frac{2\ 951}{2\ 893}$	$\frac{2\ 951}{2\ 893}$
212-504-0104	, - 1223-2019		1	1	$\frac{4\ 125}{4\ 075}$	$\frac{4\ 157}{4\ 075}$	$\frac{4\ 157}{4\ 075}$	$\frac{4\ 157}{4\ 075}$	$\frac{4\ 157}{4\ 075}$	$\frac{4\ 157}{4\ 075}$
212-504-0105	- 1223-2019 ,		1	1	$\frac{1\ 647}{1\ 627}$	$\frac{1\ 660}{1\ 627}$	$\frac{1\ 660}{1\ 627}$	$\frac{1\ 660}{1\ 627}$	$\frac{1\ 660}{1\ 627}$	$\frac{1\ 660}{1\ 627}$
212-504-0106	- 1223-2019 ,		1	1	$\frac{2\ 562}{2\ 531}$	$\frac{2\ 582}{2\ 531}$	$\frac{2\ 582}{2\ 531}$	$\frac{2\ 582}{2\ 531}$	$\frac{2\ 582}{2\ 531}$	$\frac{2\ 582}{2\ 531}$
212-504-0200										
212-504-0201	, -19		1	1000	$\frac{9\ 736}{9\ 040}$					

212-6. ,
212-601. -

							-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -									
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	$\frac{48}{46}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-									

					-	-	-	-	-
212-504-0100									
212-504-0103	() 1223-2019		1	1	$\frac{2\,951}{2\,893}$	$\frac{2\,951}{2\,893}$	$\frac{2\,951}{2\,893}$	$\frac{2\,951}{2\,893}$	$\frac{2\,951}{2\,893}$
212-504-0104	, - 1223-2019		1	1	$\frac{4\,157}{4\,075}$	$\frac{4\,157}{4\,075}$	$\frac{4\,157}{4\,075}$	$\frac{4\,157}{4\,075}$	$\frac{4\,157}{4\,075}$
212-504-0105	- 1223-2019 ,		1	1	$\frac{1\,660}{1\,627}$	$\frac{1\,660}{1\,627}$	$\frac{1\,660}{1\,627}$	$\frac{1\,660}{1\,627}$	$\frac{1\,660}{1\,627}$
212-504-0106	- 1223-2019 ,		1	1	$\frac{2\,582}{2\,531}$	$\frac{2\,582}{2\,531}$	$\frac{2\,582}{2\,531}$	$\frac{2\,582}{2\,531}$	$\frac{2\,582}{2\,531}$
212-504-0200									
212-504-0201	, -19		1	1000					

					-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-								

							-	-	-	-
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294					

213.**213-1.****213-101.**

							-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>96 928</u> 90 612	<u>104 276</u> 90 612	<u>97 915</u> 90 612	<u>107 950</u> 90 612	<u>104 276</u> 90 612	<u>104 276</u> 90 612
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>96 928</u> 90 612	<u>104 276</u> 90 612	<u>97 915</u> 90 612	<u>107 950</u> 90 612	<u>104 276</u> 90 612	<u>104 276</u> 90 612
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>96 928</u> 90 612	<u>104 276</u> 90 612	<u>97 915</u> 90 612	<u>107 950</u> 90 612	<u>104 276</u> 90 612	<u>104 276</u> 90 612
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>104 880</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821	<u>110 681</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>107 504</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366	<u>113 305</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366	<u>107 504</u> 87 366
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>110 207</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987	<u>116 008</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987	<u>110 207</u> 89 987

					-	-	-	-	-
212-601-0301	-	3		1550					

					-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{104\,276}{90\,612}$	$\frac{104\,276}{90\,612}$	$\frac{96\,480}{90\,612}$	$\frac{104\,276}{90\,612}$	$\frac{104\,276}{90\,612}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{104\,276}{90\,612}$	$\frac{104\,276}{90\,612}$	$\frac{96\,480}{90\,612}$	$\frac{104\,276}{90\,612}$	$\frac{104\,276}{90\,612}$
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{104\,276}{90\,612}$	$\frac{104\,276}{90\,612}$	$\frac{96\,480}{90\,612}$	$\frac{104\,276}{90\,612}$	$\frac{104\,276}{90\,612}$
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .							
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	$\frac{110\,681}{84\,821}$	$\frac{108\,360}{84\,821}$	$\frac{100\,471}{84\,821}$	$\frac{100\,471}{84\,821}$	$\frac{104\,880}{84\,821}$
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	$\frac{113\,305}{87\,366}$	$\frac{110\,984}{87\,366}$	$\frac{103\,095}{87\,366}$	$\frac{103\,095}{87\,366}$	$\frac{107\,504}{87\,366}$
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	$\frac{116\,008}{89\,987}$	$\frac{113\,687}{89\,987}$	$\frac{105\,798}{89\,987}$	$\frac{105\,798}{89\,987}$	$\frac{110\,207}{89\,987}$

							-	-	-	-
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	$\frac{112\,991}{92\,687}$	$\frac{112\,991}{92\,687}$	$\frac{112\,991}{92\,687}$	$\frac{118\,792}{92\,687}$	$\frac{112\,991}{92\,687}$	$\frac{112\,991}{92\,687}$
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	$\frac{115\,859}{95\,467}$	$\frac{115\,859}{95\,467}$	$\frac{115\,859}{95\,467}$	$\frac{121\,660}{95\,467}$	$\frac{115\,859}{95\,467}$	$\frac{115\,859}{95\,467}$

213-102.

							-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	$\frac{97\,940}{81\,528}$	$\frac{97\,940}{81\,528}$	$\frac{97\,940}{81\,528}$	$\frac{108\,831}{81\,528}$	$\frac{102\,643}{81\,528}$	$\frac{102\,643}{81\,528}$
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	$\frac{99\,622}{83\,158}$	$\frac{99\,622}{83\,158}$	$\frac{99\,622}{83\,158}$	$\frac{110\,512}{83\,158}$	$\frac{104\,324}{83\,158}$	$\frac{104\,324}{83\,158}$
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	$\frac{101\,337}{84\,821}$	$\frac{101\,337}{84\,821}$	$\frac{101\,337}{84\,821}$	$\frac{112\,228}{84\,821}$	$\frac{106\,040}{84\,821}$	$\frac{106\,040}{84\,821}$
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	$\frac{103\,961}{87\,366}$	$\frac{103\,961}{87\,366}$	$\frac{103\,961}{87\,366}$	$\frac{114\,852}{87\,366}$	$\frac{108\,664}{87\,366}$	$\frac{108\,664}{87\,366}$
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	$\frac{103\,961}{77\,730}$					
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	$\frac{105\,941}{89\,286}$	$\frac{105\,941}{89\,286}$	$\frac{105\,941}{89\,286}$	$\frac{116\,832}{89\,286}$	$\frac{110\,644}{89\,286}$	$\frac{110\,644}{89\,286}$

					-	-	-	-	-
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>118 792</u> 92 687	<u>116 472</u> 92 687	<u>108 582</u> 92 687	<u>108 582</u> 92 687	<u>112 991</u> 92 687
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>121 660</u> 95 467	<u>119 339</u> 95 467	<u>111 450</u> 95 467	<u>111 450</u> 95 467	<u>115 859</u> 95 467

					-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .							
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>102 643</u> 81 528	<u>102 643</u> 81 528	<u>97 940</u> 81 528	<u>97 940</u> 81 528	<u>102 643</u> 81 528
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>104 324</u> 83 158	<u>104 324</u> 83 158	<u>99 622</u> 83 158	<u>99 622</u> 83 158	<u>104 324</u> 83 158
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>106 040</u> 84 821	<u>106 040</u> 84 821	<u>101 337</u> 84 821	<u>101 337</u> 84 821	<u>106 040</u> 84 821
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>108 664</u> 87 366	<u>108 664</u> 87 366	<u>103 961</u> 87 366	<u>103 961</u> 87 366	<u>108 664</u> 87 366
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .							
213-102-0301	125	1000 .	1	4800					
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>110 644</u> 89 286	<u>110 644</u> 89 286	<u>105 941</u> 89 286	<u>105 941</u> 89 286	<u>110 644</u> 89 286

							-	-	-	-
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>108 703</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>119 594</u> 91 964	<u>113 406</u> 91 964	<u>113 406</u> 91 964
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	<u>111 549</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>122 439</u> 94 723	<u>116 251</u> 94 723	<u>116 251</u> 94 723
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>136 488</u> 109 619					
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>143 694</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>154 585</u> 125 893	<u>148 397</u> 125 893	<u>148 397</u> 125 893
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	<u>147 589</u> 129 670	<u>147 589</u> 129 670	<u>147 589</u> 129 670	<u>158 480</u> 129 670	<u>152 292</u> 129 670	<u>152 292</u> 129 670
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	<u>151 601</u> 133 560	<u>151 601</u> 133 560	<u>151 601</u> 133 560	<u>162 491</u> 133 560	<u>156 304</u> 133 560	<u>156 304</u> 133 560

213-104.

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045
213-104-0300	2694-78	3			

					-	-	-	-	-
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>113 406</u> 91 964	<u>113 406</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>113 406</u> 91 964
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	<u>116 251</u> 94 723	<u>116 251</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>116 251</u> 94 723
213-102-0305	125	1000 .	1	4800					
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>148 397</u> 125 893	<u>148 397</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>148 397</u> 125 893
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	<u>152 292</u> 129 670	<u>152 292</u> 129 670	<u>147 589</u> 129 670	<u>147 589</u> 129 670	<u>152 292</u> 129 670
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	<u>156 304</u> 133 560	<u>156 304</u> 133 560	<u>151 601</u> 133 560	<u>151 601</u> 133 560	<u>156 304</u> 133 560

					,	-
213-104-0301	2694-78	3	1	1000		<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3				
213-104-0401	2694-78	3	1	1000		<u>279 945</u> 275 725

213-3. , ,
213-301.

					,	-	.	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 144</u> 30 737	<u>34 974</u> 30 737	<u>32 547</u> 30 737	<u>38 145</u> 30 737	<u>36 333</u> 30 737	<u>37 139</u> 30 737
213-301-0200	() 21520-89	3								
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>22 843</u> 17 270					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>23 944</u> 17 496					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>23 753</u> 18 371					

					-	-	-	-	-
213-301-0100	31360-2007 ()	3							
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>38 145</u> 30 737	<u>38 145</u> 30 737	<u>32 461</u> 30 737	<u>31 100</u> 26 217	<u>38 145</u> 30 737
213-301-0200	21520-89 ()	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600					
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700					
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800					

					, . -	.	-	-	-	-
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>25 016</u> 19 207					
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>25 341</u> 19 207					

213-302.

					, . -	.	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.								
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>480</u> 446	<u>531</u> 446	<u>485</u> 446	<u>590</u> 446	<u>472</u> 371	<u>488</u> 371
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>280</u> 265					
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>413</u> 390					

213-304.

					, . -	.	-	-	-	-
--	--	--	--	--	-------	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
213-301-0300	()	3							
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460					
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660					

					-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.							
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	$\frac{507}{371}$	$\frac{507}{371}$	$\frac{477}{446}$	$\frac{435}{371}$	$\frac{486}{371}$
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1					
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8					

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					, . -	.	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.								
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>362</u> 330	<u>416</u> 330	<u>367</u> 330	<u>479</u> 330	<u>516</u> 366	<u>493</u> 366
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>258</u> 241	<u>284</u> 241	<u>261</u> 241	<u>314</u> 241	<u>324</u> 250	<u>313</u> 250

213-305.

					, . -
213-305-0100	945-92	.			
213-305-0105	188 , 50 390 190	.	1	12	<u>1 200</u> 506

213-306.

					, . -	.	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2								
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 481</u> 2 410	<u>2 503</u> 2 410	<u>2 484</u> 2 410	<u>2 528</u> 2 410	<u>2 155</u> 2 074	<u>2 162</u> 2 074
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>2 228</u> 2 178					

					-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.							
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>516</u> 366	<u>516</u> 366	<u>359</u> 330	<u>442</u> 366	<u>401</u> 280
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>324</u> 250	<u>324</u> 250	<u>257</u> 241	<u>288</u> 250	<u>239</u> 181

					-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 170</u> 2 074	<u>2 170</u> 2 074	<u>2 480</u> 2 410	<u>2 139</u> 2 074	<u>2 161</u> 2 074
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8					

							-	-	-	-
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{2\,339}{2\,286}$					
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{2\,457}{2\,401}$					
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{3\,366}{3\,289}$					
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{3\,534}{3\,452}$					
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{3\,710}{3\,625}$					
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\,333}{2\,281}$					
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8	$\frac{2\,450}{2\,395}$					
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	$\frac{2\,573}{2\,515}$					
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6	$\frac{2\,702}{2\,641}$					
213-306-0112	90 ,	2	1	16	$\frac{3\,701}{3\,617}$					
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9	$\frac{3\,886}{3\,798}$					
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8	$\frac{4\,079}{3\,987}$					

					-	-	-	-	-
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7					
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6					
213-306-0105	90 ,	2	1	16					
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8					
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9					
213-306-0109	55 ,	2	1	9,8					
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7					
213-306-0111	65 ,	2	1	11,6					
213-306-0112	90 ,	2	1	16					
213-306-0113	95 ,	2	1	16,9					
213-306-0114	100 ,	2	1	17,8					

213-307.

					,	.	-	.	-	-
213-307-0100	13015-2012	3								
213-307-0101		3	1	2400	<u>91 223</u> 86 734	<u>97 011</u> 86 734	<u>91 851</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734	<u>90 937</u> 86 734	

213-309.

					,	.	-			
213-309-0200	19222-84	3								
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>33 548</u> 32 143					

22.**221.****221-1.****221-101.**

					,	.	-	.	-	-	-
221-101-0100	19804-2012										

				,	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012								

					, . -	.	-	-	-	-
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	<u>9 974</u> 9 651	<u>10 534</u> 9 651	<u>10 033</u> 9 651	<u>12 314</u> 9 651	<u>10 770</u> 9 651	<u>10 918</u> 9 651
221-101-0104	19804-2012 350		1	311	<u>13 328</u> 12 891	<u>14 092</u> 12 891	<u>13 409</u> 12 891	<u>16 520</u> 12 891	<u>14 414</u> 12 891	<u>14 616</u> 12 891

221-102.

					, . -	.	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>48 149</u> 45 389	<u>54 117</u> 45 389	<u>48 777</u> 45 389	<u>64 439</u> 61 486	<u>56 640</u> 45 389	<u>58 220</u> 45 389

221-103.

					, . -	.	-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3								

					-	-	-	-	-
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>11 278</u> 9 651	<u>11 926</u> 9 651	<u>10 050</u> 9 651	<u>10 407</u> 9 651	<u>10 609</u> 9 651
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>15 107</u> 12 891	<u>15 991</u> 12 891	<u>13 432</u> 12 891	<u>13 919</u> 12 891	<u>14 194</u> 12 891

					-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-78	3	1	2432	<u>62 060</u> 45 389	<u>68 869</u> 61 486	<u>48 961</u> 45 389	<u>52 764</u> 45 389	<u>54 917</u> 45 389

					-	-	-	-	-
221-103-0100	28737-90	3							

					, . -	.	-	-	-	-
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2494	<u>88 260</u> 84 784					
221-103-0200	28737-90	3								
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>96 565</u> 93 149	<u>102 756</u> 93 149	<u>97 216</u> 93 149	<u>122 455</u> 93 149	<u>105 373</u> 93 149	<u>107 013</u> 93 149
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>142 082</u> 137 032	<u>148 110</u> 137 032	<u>142 736</u> 137 032	<u>168 094</u> 137 032	<u>150 676</u> 137 032	<u>152 702</u> 137 032

221-104.

					, . -	.	-	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0102	2,5 ' / 2 956-93	3	1	2450	<u>82 733</u> 68 763	<u>87 531</u> 68 763	<u>83 933</u> 68 763	<u>100 726</u> 68 763	<u>93 529</u> 68 763	<u>92 929</u> 68 763
221-104-0103	3,5 ' / 2 956-93	3	1	2454	<u>83 608</u> 69 601	<u>88 414</u> 69 601	<u>84 810</u> 69 601	<u>101 631</u> 69 601	<u>94 422</u> 69 601	<u>93 821</u> 69 601

					-	-	-	-	-
221-103-0109	3 6 15 28737-90	3	1	2494					
221-103-0200	28737-90	3							
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>110 996</u> 93 149	<u>118 165</u> 93 149	<u>97 407</u> 93 149	<u>101 352</u> 93 149	<u>103 586</u> 93 149
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>156 396</u> 137 032	<u>161 937</u> 137 032	<u>141 784</u> 137 032	<u>146 828</u> 137 032	<u>149 148</u> 137 044

					-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93								
221-104-0102	2,5 ' / 2 956-93	3	1	2450	<u>99 526</u> 68 763	<u>94 728</u> 68 763	<u>83 333</u> 68 763	<u>79 510</u> 68 763	<u>91 130</u> 68 763
221-104-0103	3,5 ' / 2 956-93	3	1	2454	<u>100 429</u> 69 601	<u>95 623</u> 69 601	<u>84 209</u> 69 601	<u>80 379</u> 69 601	<u>93 407</u> 70 962

							-	-	-	-
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2454	$\frac{90\,773}{76\,625}$	$\frac{95\,579}{76\,625}$	$\frac{91\,974}{76\,625}$	$\frac{108\,795}{76\,625}$	$\frac{101\,586}{76\,625}$	$\frac{100\,985}{76\,625}$

222.

222-1.

222-101.

							-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	$\frac{126\,059}{111\,053}$	$\frac{131\,356}{111\,053}$	$\frac{127\,459}{111\,053}$	$\frac{144\,445}{111\,053}$	$\frac{137\,140}{111\,053}$	$\frac{138\,966}{111\,053}$
222-101-0200		3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	$\frac{85\,100}{81\,020}$					
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	$\frac{93\,952}{89\,699}$					
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	$\frac{104\,942}{100\,425}$					
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	$\frac{133\,342}{128\,219}$					

					-	-	-	-	-
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2454	<u>107 593</u> 76 625	<u>102 788</u> 76 625	<u>91 374</u> 76 625	<u>87 544</u> 76 625	<u>98 535</u> 75 989

					-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>142 010</u> 111 053	<u>139 210</u> 111 053	<u>126 851</u> 111 053	<u>123 040</u> 111 053	<u>134 583</u> 111 053
222-101-0200		3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460					
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460					
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510					
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560					

							-	-	-	-
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>70 983</u> 68 278					
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>72 632</u> 69 895					
222-101-0207	11024-2012 7	3	1	1330	<u>84 760</u> 81 795					
222-101-0208	11024-2012 8-9	3	1	1900	<u>105 452</u> 101 522					
222-101-0300		3								

				,	-	-	-	-	-
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340					
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340					
222-101-0207	11024-2012 7	3	1	1330					
222-101-0208	11024-2012 8-9	3	1	1900					
222-101-0300		3							

					, . -		-	-	-	-
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>87 715</u> 83 584					
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>96 178</u> 91 881					
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>92 560</u> 88 314					
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>163 919</u> 158 147					
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>75 285</u> 72 486					
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>72 780</u> 70 040					

				,	-	-	-	-	-
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460					
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460					
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480					
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610					
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350					
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340					

							-	-	-	-
222-101-0307	11024-2012 7	3	1	1340	<u>85 903</u> 82 906					
222-101-0308	11024-2012 8-9	3	1	1510	<u>110 234</u> 106 593					
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>85 526</u> 81 448					
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480	<u>87 438</u> 83 293					
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600	<u>173 432</u> 167 484					

					-	-	-	-	-
222-101-0307	11024-2012 7	3	1	1340					
222-101-0308	11024-2012 8-9	3	1	1510					
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450					
222-101-0402	12504-2015 7	3	1	2480					
222-101-0403	12504-2015 8-9	3	1	2600					

					, . -		-	-	-	-
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>67 101</u> 64 374					
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>73 108</u> 70 205					
222-101-0406	11024-2012 7	3	1	1650	<u>88 830</u> 85 471					
222-101-0407	11024-2012 8-9	3	1	1520	<u>89 311</u> 86 071					
222-101-0500	12504-2015	3								

					-	-	-	-	-
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440					
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500					
222-101-0406	11024-2012 7	3	1	1650					
222-101-0407	11024-2012 8-9	3	1	1520					
222-101-0500	12504-2015	3							

							-	-	-	-
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	$\frac{142\,447}{137\,135}$					

222-102.

							-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	$\frac{97\,689}{94\,281}$	$\frac{103\,824}{94\,281}$	$\frac{98\,334}{94\,281}$	$\frac{143\,072}{139\,126}$	$\frac{106\,418}{94\,281}$	$\frac{108\,042}{94\,281}$
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	$\frac{90\,508}{87\,238}$	$\frac{96\,498}{87\,238}$	$\frac{91\,138}{87\,238}$	$\frac{128\,897}{125\,172}$	$\frac{99\,030}{87\,238}$	$\frac{100\,616}{87\,238}$
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	$\frac{97\,762}{94\,353}$	$\frac{103\,897}{94\,353}$	$\frac{98\,407}{94\,353}$	$\frac{125\,867}{122\,125}$	$\frac{106\,491}{94\,353}$	$\frac{108\,115}{94\,353}$
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	$\frac{96\,950}{93\,553}$	$\frac{103\,078}{93\,553}$	$\frac{97\,594}{93\,553}$	$\frac{122\,573}{93\,553}$	$\frac{105\,668}{93\,553}$	$\frac{107\,290}{93\,553}$
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	$\frac{96\,600}{93\,201}$	$\frac{102\,745}{93\,201}$	$\frac{97\,246}{93\,201}$	$\frac{139\,648}{135\,738}$	$\frac{105\,343}{93\,201}$	$\frac{106\,969}{93\,201}$
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	$\frac{207\,744}{191\,066}$	$\frac{213\,071}{191\,066}$	$\frac{209\,152}{191\,066}$	$\frac{226\,234}{191\,066}$	$\frac{218\,887}{191\,066}$	$\frac{220\,724}{191\,066}$

					-	-	-	-	-
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570					

					-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>111 989</u> 94 281	<u>147 626</u> 139 126	<u>98 524</u> 94 281	<u>102 433</u> 94 281	<u>104 647</u> 94 281
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>104 470</u> 87 238	<u>133 343</u> 125 172	<u>91 323</u> 87 238	<u>95 140</u> 87 238	<u>97 301</u> 87 238
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>112 062</u> 94 353	<u>130 422</u> 122 125	<u>98 597</u> 94 353	<u>102 506</u> 94 353	<u>104 720</u> 94 353
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>111 232</u> 93 553	<u>118 328</u> 93 553	<u>97 784</u> 93 553	<u>101 688</u> 93 553	<u>103 899</u> 93 553
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>110 922</u> 93 201	<u>144 209</u> 135 738	<u>97 436</u> 93 201	<u>101 351</u> 93 201	<u>103 569</u> 93 201
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>223 785</u> 191 066	<u>220 969</u> 191 066	<u>208 540</u> 191 066	<u>204 708</u> 191 066	<u>216 315</u> 191 066

							-	-	-	-
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>124 727</u> 120 994	<u>130 875</u> 120 994	<u>125 374</u> 120 994	<u>135 114</u> 131 257	<u>133 473</u> 120 994	<u>135 101</u> 120 994
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>145 252</u> 141 295	<u>151 345</u> 141 295	<u>145 892</u> 141 295	<u>147 314</u> 143 333	<u>153 921</u> 141 295	<u>155 534</u> 141 295
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>80 602</u> 77 401	<u>86 725</u> 77 401	<u>81 246</u> 77 401	<u>106 205</u> 77 401	<u>89 313</u> 77 401	<u>90 934</u> 77 401
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>82 089</u> 78 862	<u>88 234</u> 78 862	<u>82 735</u> 78 862	<u>107 785</u> 78 862	<u>90 832</u> 78 862	<u>92 459</u> 78 862
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>83 362</u> 80 120	<u>89 507</u> 80 120	<u>84 009</u> 80 120	<u>109 058</u> 80 120	<u>92 105</u> 80 120	<u>93 732</u> 80 120
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>97 640</u> 94 229	<u>103 782</u> 94 229	<u>98 286</u> 94 229	<u>123 325</u> 94 229	<u>106 379</u> 94 229	<u>108 005</u> 94 229
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>91 678</u> 88 345	<u>97 801</u> 88 345	<u>92 322</u> 88 345	<u>117 281</u> 88 345	<u>100 389</u> 88 345	<u>102 010</u> 88 345
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>89 270</u> 85 961	<u>95 408</u> 85 961	<u>89 915</u> 85 961	<u>114 935</u> 85 961	<u>98 002</u> 85 961	<u>99 627</u> 85 961
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>87 285</u> 84 001	<u>93 417</u> 84 001	<u>87 930</u> 84 001	<u>112 929</u> 84 001	<u>96 010</u> 84 001	<u>97 633</u> 84 001
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>119 096</u> 115 435	<u>125 226</u> 115 435	<u>119 740</u> 115 435	<u>104 454</u> 100 967	<u>127 817</u> 115 435	<u>129 440</u> 115 435
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>120 387</u> 105 361	<u>125 309</u> 105 361	<u>121 618</u> 105 361	<u>127 304</u> 101 386	<u>131 461</u> 105 361	<u>130 845</u> 105 361
222-102-0300	948-84	3								

					-	-	-	-	-
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>139 056</u> 120 994	<u>139 677</u> 131 257	<u>125 564</u> 120 994	<u>129 481</u> 120 994	<u>131 699</u> 120 994
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>159 454</u> 141 295	<u>151 837</u> 143 333	<u>146 081</u> 141 295	<u>149 963</u> 141 295	<u>152 162</u> 141 295
222-102-0200	948-84	3							
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>94 873</u> 77 401	<u>101 963</u> 77 401	<u>81 435</u> 77 401	<u>85 336</u> 77 401	<u>87 545</u> 77 401
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>96 412</u> 78 862	<u>103 527</u> 78 862	<u>82 926</u> 78 862	<u>86 841</u> 78 862	<u>89 058</u> 78 862
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>97 685</u> 80 120	<u>104 800</u> 80 120	<u>84 199</u> 80 120	<u>88 114</u> 80 120	<u>90 331</u> 80 120
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>111 957</u> 94 229	<u>119 069</u> 94 229	<u>98 476</u> 94 229	<u>102 389</u> 94 229	<u>104 606</u> 94 229
222-102-0206	8 / 948-84	3	1	2495	<u>105 949</u> 88 345	<u>113 039</u> 88 345	<u>92 511</u> 88 345	<u>96 412</u> 88 345	<u>98 622</u> 88 345
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>103 575</u> 85 961	<u>110 682</u> 85 961	<u>90 105</u> 85 961	<u>94 016</u> 85 961	<u>96 230</u> 85 961
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>101 578</u> 84 001	<u>108 680</u> 84 001	<u>88 119</u> 84 001	<u>92 026</u> 84 001	<u>94 239</u> 84 001
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>133 384</u> 115 435	<u>109 004</u> 100 967	<u>119 930</u> 115 435	<u>123 836</u> 115 435	<u>126 048</u> 115 435
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>137 612</u> 105 361	<u>123 506</u> 101 386	<u>121 003</u> 105 361	<u>117 081</u> 105 361	<u>129 000</u> 105 361
222-102-0300	948-84	3							

					,	.	-	.	-	-	-
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>54 710</u> 41 042	<u>59 604</u> 41 042	<u>55 933</u> 41 042	<u>73 062</u> 41 042	<u>65 721</u> 41 042	<u>65 109</u> 41 042	
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>155 701</u> 151 604	<u>161 839</u> 151 604	<u>156 346</u> 151 604	<u>181 365</u> 151 604	<u>164 433</u> 151 604	<u>166 058</u> 151 604	

222-2.
222-202.

					,	.	-	.	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>212 584</u> 207 786	<u>218 793</u> 207 786	<u>213 237</u> 207 786	<u>238 546</u> 207 786	<u>221 417</u> 207 786	<u>223 061</u> 207 786	

222-203.

					,	.	-	.	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.									
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>6 066</u> 5 695	<u>6 173</u> 5 695	<u>6 094</u> 5 695	<u>6 436</u> 5 695	<u>6 289</u> 5 695	<u>6 326</u> 5 695	
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>7 055</u> 6 690	<u>7 151</u> 6 690	<u>7 080</u> 6 690	<u>7 388</u> 6 690	<u>7 255</u> 6 690	<u>7 288</u> 6 690	
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>8 185</u> 7 684	<u>8 329</u> 7 684	<u>8 223</u> 7 684	<u>8 684</u> 7 684	<u>8 486</u> 7 684	<u>8 535</u> 7 684	

					-	-	-	-	-
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>71 839</u> 41 042	<u>66 945</u> 41 042	<u>55 321</u> 41 042	<u>51 421</u> 41 042	<u>63 274</u> 41 042
222-102-0303	40 / 948-84	3	1	2501	<u>170 006</u> 151 604	<u>177 113</u> 151 604	<u>156 536</u> 151 604	<u>160 447</u> 151 604	<u>162 661</u> 151 604

					-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>227 055</u> 207 786	<u>234 244</u> 207 786	<u>213 429</u> 207 786	<u>217 384</u> 207 786	<u>219 625</u> 207 786

					-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.							
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>6 387</u> 5 695	<u>6 331</u> 5 695	<u>6 082</u> 5 695	<u>6 006</u> 5 695	<u>6 238</u> 5 695
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>7 343</u> 6 690	<u>7 293</u> 6 690	<u>7 069</u> 6 690	<u>7 000</u> 6 690	<u>7 209</u> 6 690
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>8 618</u> 7 684	<u>8 542</u> 7 684	<u>8 206</u> 7 684	<u>8 103</u> 7 684	<u>8 416</u> 7 684

							-	-	-	-
222-203-0104	6.2	.	1	90	$\frac{9\,315}{8\,679}$	$\frac{9\,506}{8\,679}$	$\frac{9\,365}{8\,679}$	$\frac{9\,980}{8\,679}$	$\frac{9\,716}{8\,679}$	$\frac{9\,782}{8\,679}$
222-203-0105	6.4	.	1	134	$\frac{10\,740}{9\,854}$	$\frac{11\,025}{9\,854}$	$\frac{10\,815}{9\,854}$	$\frac{11\,730}{9\,854}$	$\frac{11\,337}{9\,854}$	$\frac{11\,435}{9\,854}$
222-203-0200	12767-94	3								
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	$\frac{114\,307}{109\,779}$					
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{12\,859}{12\,434}$	$\frac{13\,603}{12\,434}$	$\frac{12\,937}{12\,434}$	$\frac{10\,423}{10\,027}$	$\frac{13\,917}{12\,434}$	$\frac{14\,114}{12\,434}$
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	$\frac{11\,429}{9\,831}$					
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	$\frac{12\,104}{10\,493}$					

222-3.

, ,

					-	-	-	-	-
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>9 892</u> 8 679	<u>9 791</u> 8 679	<u>9 343</u> 8 679	<u>9 206</u> 8 679	<u>9 623</u> 8 679
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>11 599</u> 9 854	<u>11 448</u> 9 854	<u>10 782</u> 9 854	<u>10 577</u> 9 854	<u>11 199</u> 9 854
222-203-0200	12767-94	3							
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540					
222-203-0300	9561-2016	2							
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>14 592</u> 12 434	<u>10 975</u> 10 027	<u>12 960</u> 12 434	<u>13 434</u> 12 434	<u>13 702</u> 12 434
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314					
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314				<u>12 000</u> 10 595	

222-301.

, ,

					, . -	.	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 278</u> 7 110	<u>7 502</u> 7 110	<u>7 302</u> 7 110	<u>3 932</u> 3 804	<u>7 596</u> 7 110	<u>7 655</u> 7 110
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 977</u> 17 364	<u>19 067</u> 17 364	<u>18 092</u> 17 364	<u>22 533</u> 17 364	<u>19 527</u> 17 364	<u>19 816</u> 17 364
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>12 425</u> 11 265					
222-301-0302	9818-2015 2	2	1	295	<u>12 162</u> 11 753	<u>12 886</u> 11 753	<u>12 238</u> 11 753	<u>15 190</u> 11 753	<u>13 192</u> 11 753	<u>13 384</u> 11 753

222-302.

,

					, . -	.	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.								
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>40 883</u> 35 671					
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>54 308</u> 48 455	<u>56 332</u> 48 455	<u>54 843</u> 48 455	<u>61 332</u> 48 455	<u>58 541</u> 48 455	<u>59 239</u> 48 455
222-302-0105	27.12-5	.	1	975	<u>56 448</u> 50 428					
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>62 299</u> 55 660					

					-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 799</u> 7 110	<u>4 098</u> 3 804	<u>7 309</u> 7 110	<u>7 451</u> 7 110	<u>7 532</u> 7 110
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>20 517</u> 17 364	<u>21 778</u> 17 364	<u>18 125</u> 17 364	<u>18 820</u> 17 364	<u>19 213</u> 17 364
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333					
222-301-0302	9818-2015 2	2	1	295	<u>13 850</u> 11 753	<u>14 688</u> 11 753	<u>12 261</u> 11 753	<u>12 722</u> 11 753	<u>12 983</u> 11 753

					-	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.							
222-302-0102	24.12-5	.	1	875					
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>60 401</u> 48 455	<u>59 332</u> 48 455	<u>54 611</u> 48 455	<u>53 155</u> 48 455	<u>57 564</u> 48 455
222-302-0105	27.12-5	.	1	975					
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075					

							-	-	-	-
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>65 644</u> 58 309	<u>68 200</u> 58 309	<u>66 320</u> 58 309	<u>74 516</u> 58 309	<u>70 991</u> 58 309	<u>71 872</u> 58 309
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>73 756</u> 65 632	<u>76 578</u> 65 632	<u>74 502</u> 65 632	<u>83 552</u> 65 632	<u>79 659</u> 65 632	<u>80 632</u> 65 632
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300	<u>75 266</u> 67 238					
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>147 557</u> 142 341					

225.**225-1.****225-101.**

							-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.								
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>4 371</u> 4 202	<u>4 690</u> 4 202	<u>4 404</u> 4 202	<u>3 987</u> 3 823	<u>4 825</u> 4 202	<u>4 909</u> 4 202
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>9 757</u> 6 881	<u>10 546</u> 6 881	<u>9 939</u> 6 881	<u>7 192</u> 6 881	<u>9 757</u> 6 881	<u>8 306</u> 6 881
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>12 478</u> 11 988	<u>13 411</u> 11 988	<u>12 576</u> 11 988	<u>11 871</u> 11 388	<u>13 805</u> 11 988	<u>14 052</u> 11 988
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 391</u> 6 238	<u>7 817</u> 6 238	<u>7 503</u> 6 238	<u>8 869</u> 6 238	<u>8 282</u> 6 238	<u>8 429</u> 6 238

					-	-	-	-	-
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>73 341</u> 58 309	<u>71 990</u> 58 309	<u>66 026</u> 58 309	<u>64 188</u> 58 309	<u>69 757</u> 58 309
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>82 254</u> 65 632	<u>80 762</u> 65 632	<u>74 178</u> 65 632	<u>72 148</u> 65 632	<u>78 297</u> 65 632
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300					
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580					

					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>5 114</u> 4 202	<u>4 224</u> 3 823	<u>4 414</u> 4 202	<u>4 617</u> 4 202	<u>4 733</u> 4 202
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>9 150</u> 6 881	<u>7 647</u> 6 881	<u>9 636</u> 6 881	<u>10 364</u> 6 881	
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>14 652</u> 11 988	<u>12 563</u> 11 388	<u>12 605</u> 11 988	<u>13 199</u> 11 988	<u>13 536</u> 11 988
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>8 673</u> 6 238	<u>8 448</u> 6 238	<u>7 454</u> 6 238	<u>7 148</u> 6 238	<u>8 076</u> 6 238

							-	-	-	-
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>18 920</u> 14 280	<u>20 183</u> 14 280	<u>19 212</u> 14 280	<u>14 816</u> 14 280	<u>18 920</u> 14 280	<u>16 598</u> 14 280
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>19 544</u> 18 772	<u>21 016</u> 18 772	<u>19 699</u> 18 772	<u>21 114</u> 20 323	<u>21 639</u> 18 772	<u>22 028</u> 18 772
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>29 190</u> 21 557	<u>31 274</u> 21 557	<u>29 671</u> 21 557	<u>22 417</u> 21 557	<u>29 190</u> 21 557	<u>25 359</u> 21 557
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>32 746</u> 31 458	<u>35 200</u> 31 458	<u>33 004</u> 31 458	<u>33 871</u> 32 569	<u>36 238</u> 31 458	<u>36 887</u> 31 458
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>44 924</u> 33 572	<u>48 018</u> 33 572	<u>45 638</u> 33 572	<u>34 867</u> 33 572	<u>44 924</u> 33 572	<u>39 235</u> 33 572
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>54 086</u> 52 113	<u>57 718</u> 52 113	<u>54 468</u> 52 113	<u>52 025</u> 50 076	<u>59 254</u> 52 113	<u>60 215</u> 52 113
225-101-0114	15-3	.	1	1200	<u>16 220</u> 9 854	<u>18 776</u> 9 854	<u>16 895</u> 9 854	<u>25 091</u> 9 854	<u>21 566</u> 9 854	<u>22 448</u> 9 854
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>18 541</u> 16 760	<u>22 236</u> 16 760	<u>18 791</u> 16 760	<u>34 831</u> 16 760	<u>24 163</u> 16 760	<u>25 192</u> 16 760
225-101-0200	8020-2016	.								
225-101-0201	6	.	1	50	<u>9 109</u> 8 679	<u>9 216</u> 8 679	<u>9 137</u> 8 679	<u>9 479</u> 8 679	<u>9 332</u> 8 679	<u>9 369</u> 8 679
225-101-0600	8020-2016	.								
225-101-0601	10	.	1	450	<u>22 522</u> 21 850	<u>23 627</u> 21 850	<u>22 638</u> 21 850	<u>21 679</u> 21 017	<u>24 093</u> 21 850	<u>24 386</u> 21 850
225-101-0602	15	.	1	950	<u>48 358</u> 46 929	<u>50 689</u> 46 929	<u>48 603</u> 46 929	<u>44 342</u> 42 961	<u>51 675</u> 46 929	<u>52 292</u> 46 929
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>94 355</u> 91 904	<u>97 987</u> 91 904	<u>94 737</u> 91 904	<u>82 821</u> 80 507	<u>99 522</u> 91 904	<u>100 484</u> 91 904

					-	-	-	-	-
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>17 949</u> 14 280	<u>15 544</u> 14 280	<u>18 726</u> 14 280	<u>19 892</u> 14 280	<u>16 337</u> 12 656
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>22 976</u> 18 772	<u>22 207</u> 20 323	<u>19 744</u> 18 772	<u>20 682</u> 18 772	<u>21 213</u> 18 772
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>27 587</u> 21 557	<u>23 619</u> 21 557	<u>28 869</u> 21 557	<u>30 793</u> 21 557	<u>24 512</u> 18 487
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>38 466</u> 31 458	<u>35 692</u> 32 569	<u>33 080</u> 31 458	<u>34 644</u> 31 458	<u>35 529</u> 31 458
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>42 543</u> 33 572	<u>36 652</u> 33 572	<u>44 447</u> 33 572	<u>47 304</u> 33 572	<u>39 241</u> 30 239
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>62 552</u> 52 113	<u>54 721</u> 50 076	<u>54 581</u> 52 113	<u>56 895</u> 52 113	<u>58 205</u> 52 113
225-101-0114	15-3	.	1	1200	<u>23 916</u> 9 854	<u>22 565</u> 9 854	<u>16 602</u> 9 854	<u>14 763</u> 9 854	<u>20 332</u> 9 854
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>27 505</u> 16 760	<u>30 975</u> 16 760	<u>18 669</u> 16 760	<u>21 513</u> 16 760	
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>9 430</u> 8 679	<u>9 374</u> 8 679	<u>9 125</u> 8 679	<u>9 048</u> 8 679	<u>9 281</u> 8 679
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>25 096</u> 21 850	<u>22 498</u> 21 017	<u>22 672</u> 21 850	<u>23 376</u> 21 850	<u>23 775</u> 21 850
225-101-0602	15	.	1	950	<u>53 792</u> 46 929	<u>46 072</u> 42 961	<u>48 675</u> 46 929	<u>50 160</u> 46 929	<u>51 002</u> 46 929
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>102 820</u> 91 904	<u>85 517</u> 80 507	<u>94 849</u> 91 904	<u>97 163</u> 91 904	<u>98 474</u> 91 904

							-	-	-	-
225-101-0605	10-1	.	1	250	$\frac{12\,595}{12\,221}$	$\frac{13\,208}{12\,221}$	$\frac{12\,659}{12\,221}$	$\frac{12\,367}{11\,995}$	$\frac{13\,468}{12\,221}$	$\frac{13\,630}{12\,221}$
225-101-0606	10-2	.	1	250	$\frac{16\,853}{15\,233}$	$\frac{17\,355}{15\,233}$	$\frac{16\,963}{15\,233}$	$\frac{18\,671}{15\,233}$	$\frac{17\,936}{15\,233}$	$\frac{18\,120}{15\,233}$
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	$\frac{38\,788}{37\,716}$	$\frac{40\,456}{37\,716}$	$\frac{38\,963}{37\,716}$	$\frac{35\,428}{34\,396}$	$\frac{41\,162}{37\,716}$	$\frac{41\,604}{37\,716}$
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	$\frac{40\,642}{39\,548}$	$\frac{42\,311}{39\,548}$	$\frac{40\,817}{39\,548}$	$\frac{47\,620}{39\,548}$	$\frac{43\,016}{39\,548}$	$\frac{43\,458}{39\,548}$
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	$\frac{70\,882}{68\,799}$	$\frac{74\,269}{68\,799}$	$\frac{71\,238}{68\,799}$	$\frac{76\,594}{58\,709}$	$\frac{75\,700}{68\,799}$	$\frac{76\,597}{68\,799}$
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	$\frac{73\,731}{64\,999}$	$\frac{76\,332}{64\,999}$	$\frac{74\,170}{64\,999}$	$\frac{83\,595}{64\,999}$	$\frac{79\,542}{64\,999}$	$\frac{80\,555}{64\,999}$
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	$\frac{79\,650}{65\,457}$	$\frac{83\,439}{65\,457}$	$\frac{80\,524}{65\,457}$	$\frac{67\,336}{65\,457}$	$\frac{79\,650}{65\,457}$	$\frac{72\,684}{65\,457}$
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	$\frac{76\,802}{69\,248}$	$\frac{79\,357}{69\,248}$	$\frac{77\,477}{69\,248}$	$\frac{85\,673}{69\,248}$	$\frac{82\,148}{69\,248}$	$\frac{83\,029}{69\,248}$
225-101-0620	10	.	1	800	$\frac{34\,221}{30\,750}$					
225-101-0621	6	.	1	2260	$\frac{78\,637}{69\,185}$					
225-101-0622	10	.	1	2480	$\frac{85\,381}{75\,027}$					

					-	-	-	-	-
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>14 025</u> 12 221	<u>12 822</u> 11 995	<u>12 678</u> 12 221	<u>13 069</u> 12 221	<u>13 291</u> 12 221
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 426</u> 15 233	<u>18 144</u> 15 233	<u>16 902</u> 15 233	<u>16 519</u> 15 233	<u>17 679</u> 15 233
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>42 677</u> 37 716	<u>36 667</u> 34 396	<u>39 015</u> 37 716	<u>40 078</u> 37 716	<u>40 680</u> 37 716
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>44 531</u> 39 548	<u>46 464</u> 39 548	<u>40 869</u> 39 548	<u>41 932</u> 39 548	<u>42 534</u> 39 548
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>78 775</u> 68 799	<u>73 531</u> 58 709	<u>71 343</u> 68 799	<u>73 500</u> 68 799	<u>74 722</u> 68 799
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>82 244</u> 64 999	<u>80 690</u> 64 999	<u>73 832</u> 64 999	<u>71 718</u> 64 999	<u>78 123</u> 64 999
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>76 735</u> 65 457	<u>69 522</u> 65 457	<u>79 067</u> 65 457	<u>82 564</u> 65 457	
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>84 498</u> 69 248	<u>83 147</u> 69 248	<u>77 184</u> 69 248	<u>75 345</u> 69 248	<u>80 914</u> 69 248
225-101-0620	10	.	1	800					
225-101-0621	6	.	1	2260					
225-101-0622	10	.	1	2480					

225-104.

					-	-
225-104-0200	30 24547-2016	.				
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>43 558</u> 41 294	<u>46 820</u> 41 294
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>70 812</u> 68 014	<u>74 074</u> 68 014
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>87 824</u> 84 692	<u>91 086</u> 84 692
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>132 664</u> 128 653	<u>135 926</u> 128 653

225-108.

							-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>147 657</u> 132 152	<u>152 986</u> 132 152	<u>149 066</u> 132 152	<u>166 154</u> 132 152	<u>158 804</u> 132 152	<u>160 642</u> 132 152

225-2.

					-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3							
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>163 704</u> 132 152	<u>160 887</u> 132 152	<u>148 453</u> 132 152	<u>144 620</u> 132 152	<u>156 232</u> 132 152

225-201.

							-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>35 386</u> 29 652	<u>37 515</u> 29 652	<u>35 949</u> 29 652	<u>42 779</u> 29 652	<u>39 841</u> 29 652	<u>40 575</u> 29 652
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>69 299</u> 58 490	<u>73 292</u> 58 490	<u>70 354</u> 58 490	<u>83 161</u> 58 490	<u>77 653</u> 58 490	<u>79 030</u> 58 490
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>129 432</u> 112 641	<u>135 455</u> 112 641	<u>131 024</u> 112 641	<u>150 339</u> 112 641	<u>142 031</u> 112 641	<u>144 108</u> 112 641
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>186 562</u> 162 542	<u>195 166</u> 162 542	<u>188 837</u> 162 542	<u>216 430</u> 162 542	<u>204 562</u> 162 542	<u>207 529</u> 162 542
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>456 943</u> 418 651	<u>469 338</u> 418 651	<u>460 220</u> 418 651	<u>499 970</u> 418 651	<u>482 873</u> 418 651	<u>487 148</u> 418 651

225-202.

							-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.								
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>78 420</u> 68 788					
225-202-0102	2	.	1	550	<u>28 831</u> 25 493	<u>30 002</u> 25 493	<u>29 140</u> 25 493	<u>32 897</u> 25 493	<u>31 281</u> 25 493	<u>31 685</u> 25 493
225-202-0103	3	.	1	900	<u>42 986</u> 37 607	<u>44 903</u> 37 607	<u>43 493</u> 37 607	<u>49 640</u> 37 607	<u>46 996</u> 37 607	<u>47 657</u> 37 607

					-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.							
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>41 799</u> 29 652	<u>40 673</u> 29 652	<u>35 704</u> 29 652	<u>34 172</u> 29 652	<u>38 813</u> 29 652
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>81 325</u> 58 490	<u>79 213</u> 58 490	<u>69 895</u> 58 490	<u>67 023</u> 58 490	<u>75 725</u> 58 490
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>147 570</u> 112 641	<u>144 385</u> 112 641	<u>130 332</u> 112 641	<u>125 999</u> 112 641	<u>139 124</u> 112 641
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>212 474</u> 162 542	<u>207 924</u> 162 542	<u>187 848</u> 162 542	<u>181 658</u> 162 542	<u>200 408</u> 162 542
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>494 271</u> 418 651	<u>487 717</u> 418 651	<u>458 795</u> 418 651	<u>449 879</u> 418 651	<u>476 889</u> 418 651

					-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.							
225-202-0101	1	.	1	1750					
225-202-0102	2	.	1	550	<u>32 358</u> 25 493	<u>31 739</u> 25 493	<u>29 006</u> 25 493	<u>28 163</u> 25 493	<u>30 716</u> 25 493
225-202-0103	3	.	1	900	<u>48 758</u> 37 607	<u>47 745</u> 37 607	<u>43 272</u> 37 607	<u>41 894</u> 37 607	<u>46 070</u> 37 607

							-	-	-	-
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>83 499</u> 81 132	<u>87 254</u> 81 132	83 894 81 132	<u>99 199</u> 81 132	<u>88 841</u> 81 132	<u>89 835</u> 81 132
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>115 837</u> 101 973	<u>120 735</u> 101 973	<u>117 132</u> 101 973	<u>132 840</u> 101 973	<u>126 084</u> 101 973	<u>127 773</u> 101 973
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.								
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330	<u>21 834</u> 19 888					
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>126 912</u> 111 944	<u>132 185</u> 111 944	<u>128 306</u> 111 944	<u>145 217</u> 111 944	<u>137 943</u> 111 944	<u>139 762</u> 111 944
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>118 302</u> 114 672	<u>124 376</u> 114 672	<u>118 941</u> 114 672	<u>143 700</u> 114 672	<u>126 943</u> 114 672	<u>128 551</u> 114 672
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>114 354</u> 99 668	<u>119 612</u> 99 668	<u>115 744</u> 99 668	<u>132 607</u> 99 668	<u>125 354</u> 99 668	<u>127 167</u> 99 668
225-202-1200	13015-2012	.								
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>22 658</u> 21 340					
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>20 404</u> 19 245					
225-202-1209	5	.	1	73	<u>9 690</u> 9 165					

					-	-	-	-	-
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>92 250</u> 81 132	<u>96 598</u> 81 132	<u>84 010</u> 81 132	<u>86 402</u> 81 132	<u>87 757</u> 81 132
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>130 588</u> 101 973	<u>127 998</u> 101 973	<u>116 568</u> 101 973	<u>113 045</u> 101 973	<u>123 719</u> 101 973
225-202-0400	6 / 2 13015-2012	.							
225-202-0406	75.150.12-6	.	1	330					
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>142 792</u> 111 944	<u>140 004</u> 111 944	<u>127 700</u> 111 944	<u>123 907</u> 111 944	<u>135 398</u> 111 944
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>132 458</u> 114 672	<u>139 492</u> 114 672	<u>119 128</u> 114 672	<u>122 998</u> 114 672	<u>125 190</u> 114 672
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>130 190</u> 99 668	<u>127 409</u> 99 668	<u>115 140</u> 99 668	<u>111 357</u> 99 668	<u>122 816</u> 99 668
225-202-1200	13015-2012	.							
225-202-1204	10 -3	.	1	190					
225-202-1206	15-8	.	1	165					
225-202-1209	5	.	1	73					

225-203.

							-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>54 001</u> 51 110	<u>60 139</u> 51 110	<u>54 647</u> 51 110	<u>79 666</u> 51 110	<u>62 733</u> 51 110	<u>64 358</u> 51 110
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>88 769</u> 85 465	<u>94 907</u> 85 465	<u>89 414</u> 85 465	<u>114 433</u> 85 465	<u>97 501</u> 85 465	<u>99 126</u> 85 465
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>53 661</u> 50 766	<u>59 821</u> 50 766	<u>54 309</u> 50 766	<u>79 418</u> 50 766	<u>62 424</u> 50 766	<u>64 055</u> 50 766
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>94 466</u> 80 009	<u>99 793</u> 80 009	<u>95 875</u> 80 009	<u>112 956</u> 80 009	<u>105 609</u> 80 009	<u>107 446</u> 80 009
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>157 119</u> 141 398	<u>162 461</u> 141 398	<u>158 532</u> 141 398	<u>175 661</u> 141 398	<u>168 293</u> 141 398	<u>170 135</u> 141 398
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>243 592</u> 226 004	<u>249 006</u> 226 004	<u>245 024</u> 226 004	<u>262 385</u> 226 004	<u>254 918</u> 226 004	<u>256 785</u> 226 004
225-203-0700	13015-2012	.								
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 982</u> 9 131	<u>10 258</u> 9 131	<u>10 055</u> 9 131	<u>10 943</u> 9 131	<u>10 561</u> 9 131	<u>10 656</u> 9 131
225-203-0702	2	.	1	220	<u>18 743</u> 17 267	<u>19 212</u> 17 267	<u>18 867</u> 17 267	<u>20 370</u> 17 267	<u>19 723</u> 17 267	<u>19 885</u> 17 267

					-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>68 307</u> 51 110	<u>75 414</u> 51 110	<u>54 837</u> 51 110	<u>58 747</u> 51 110	<u>60 962</u> 51 110
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>103 074</u> 85 465	<u>110 181</u> 85 465	<u>89 604</u> 85 465	<u>93 515</u> 85 465	<u>95 729</u> 85 465
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>68 018</u> 50 766	<u>75 150</u> 50 766	<u>54 499</u> 50 766	<u>58 424</u> 50 766	<u>60 646</u> 50 766
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>110 507</u> 80 009	<u>107 691</u> 80 009	<u>95 262</u> 80 009	<u>91 431</u> 80 009	<u>103 038</u> 80 009
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>173 205</u> 141 398	<u>170 381</u> 141 398	<u>157 918</u> 141 398	<u>154 075</u> 141 398	<u>165 715</u> 141 398
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>259 896</u> 226 004	<u>257 034</u> 226 004	<u>244 401</u> 226 004	<u>240 507</u> 226 004	<u>252 304</u> 226 004
225-203-0700	13015-2012	.							
225-203-0701	1	.	1	130	<u>10 815</u> 9 131	<u>10 669</u> 9 131	<u>10 023</u> 9 131	<u>9 824</u> 9 131	<u>10 427</u> 9 131
225-203-0702	2	.	1	220	<u>20 154</u> 17 267	<u>19 906</u> 17 267	<u>18 813</u> 17 267	<u>18 476</u> 17 267	<u>19 497</u> 17 267

							-	-	-	-
225-203-0703	3	.	1	350	<u>26 313</u> 24 108					
225-203-0704	4	.	1	480	<u>30 641</u> 27 724					
225-203-0705	5	.	1	600	<u>41 860</u> 40 824	<u>43 332</u> 40 824	<u>42 015</u> 40 824	<u>48 017</u> 40 824	<u>43 955</u> 40 824	<u>44 345</u> 40 824
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>85 457</u> 83 319	<u>88 525</u> 83 319	<u>85 780</u> 83 319	<u>98 284</u> 83 319	<u>89 821</u> 83 319	<u>90 634</u> 83 319
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>139 694</u> 136 444	<u>144 038</u> 136 444	<u>140 151</u> 136 444	<u>157 857</u> 136 444	<u>145 874</u> 136 444	<u>147 024</u> 136 444
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>192 942</u> 188 062	<u>200 010</u> 188 062	<u>193 685</u> 188 062	<u>222 495</u> 188 062	<u>202 997</u> 188 062	<u>204 868</u> 188 062

225-204.

							-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>307 028</u> 290 821					
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>332 064</u> 313 328					
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>256 157</u> 238 909					
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>981 940</u> 936 199					

					-	-	-	-	-
225-203-0703	3	.	1	350					
225-203-0704	4	.	1	480					
225-203-0705	5	.	1	600	<u>45 292</u> 40 824	<u>46 997</u> 40 824	<u>42 060</u> 40 824	<u>42 999</u> 40 824	<u>43 530</u> 40 824
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>92 607</u> 83 319	<u>96 159</u> 83 319	<u>85 875</u> 83 319	<u>87 829</u> 83 319	<u>88 936</u> 83 319
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>149 818</u> 136 444	<u>154 848</u> 136 444	<u>140 285</u> 136 444	<u>143 052</u> 136 444	<u>144 620</u> 136 444
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>209 415</u> 188 062	<u>217 599</u> 188 062	<u>193 904</u> 188 062	<u>198 407</u> 188 062	<u>200 957</u> 188 062

					-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.							
225-204-0101	1-	.	1	2500					
225-204-0102	2-	.	1	3000					
225-204-0103	2- -	.	1	3000					
225-204-0106	5-	.	1	6500					

							-	-	-	-
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 136 626</u> 1 083 777					
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 843 763</u> 1 764 415					
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 885 046</u> 1 800 815					
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>220 107</u> 209 679					
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>149 122</u> 136 418					
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>224 599</u> 210 415					
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>258 162</u> 241 282					
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>347 358</u> 326 692					
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>398 323</u> 376 658					
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>355 506</u> 330 280					
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>371 056</u> 345 525					
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>487 887</u> 454 685					
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>488 441</u> 456 044					

					-	-	-	-	-
225-204-0107	5-	.	1	7500					
225-204-0108	1-	.	1	10600					
225-204-0109	2-	.	1	11600					
225-204-0112	1-2	.	1	1500					
225-204-0113	2-2	.	1	2400					
225-204-0114	2-0	.	1	2400					
225-204-0116	3-0	.	1	2900					
225-204-0117	4-2	.	1	3400					
225-204-0118	4-4	.	1	3400					
225-204-0120	5-2	.	1	4480					
225-204-0121	5-4	.	1	4480					
225-204-0122	6-2	.	1	5800					
225-204-0123	6-4	.	1	5600					

					, . -		-	-	-	-
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>597 006</u> 557 997					
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>811 700</u> 768 482					
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>364 916</u> 340 238					
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>527 754</u> 491 938					
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 052 715</u> 1 001 511					
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>220 712</u> 206 605					
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>206 409</u> 194 294					
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>158 125</u> 143 207					
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>153 879</u> 140 674					
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>202 199</u> 184 786					
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>297 909</u> 280 250					
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>387 920</u> 361 976					
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>521 094</u> 485 407					

					-	-	-	-	-
225-204-0124	6-0	.	1	6700					
225-204-0125	6-2	.	1	6700					
225-204-0129	3-	.	1	4300					
225-204-0131	5-	.	1	6250					
225-204-0132	5-	.	1	7500					
225-204-0150	2-05	.	1	2400					
225-204-0151	2-05	.	1	1980					
225-204-0152	3-05	.	1	2900					
225-204-0153	3-05	.	1	2500					
225-204-0154	4-05	.	1	3300					
225-204-0155	4-05	.	1	2900					
225-204-0164	3- 5	.	1	4500					
225-204-0165	5- 5	.	1	6250					

							-	-	-	-
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 037 557</u> 989 706					
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>303 368</u> 282 587					
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>224 705</u> 211 415					
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>273 184</u> 256 581					
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>567 881</u> 545 662					
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>392 464</u> 374 582					
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>430 792</u> 410 120					
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>332 570</u> 311 990					
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>374 868</u> 353 662					
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 170 048</u> 1 121 637					
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>313 670</u> 295 498					
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>428 853</u> 403 125					
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>306 469</u> 283 141					

					-	-	-	-	-
225-204-0167	6- 5	.	1	6750					
225-204-0176	-2	.	1	3640					
225-204-0178	-4	.	1	2180					
225-204-0179	-5	.	1	2760					
225-204-0180	-6	.	1	2720					
225-204-0181	15.15	.	1	2500					
225-204-0182	18.18	.	1	3000					
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450					
225-204-0184	4-2-	.	1	3400					
225-204-0185	5- -350	.	1	6250					
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950					
225-204-0187	3- -0	.	1	4250					
225-204-0188	3- -	.	1	4250					

					, . -		-	-	-	-
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>330 526</u> 305 810					
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>344 960</u> 319 961					
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>387 657</u> 354 587					
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>413 798</u> 380 216					
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>394 912</u> 364 348					
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>381 274</u> 350 978					
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>280 061</u> 257 251					
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>214 789</u> 203 731					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>239 066</u> 226 310					
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>291 181</u> 275 691					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>402 564</u> 379 470					
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>411 722</u> 388 450					

					-	-	-	-	-
225-204-0189	5-2-	.	1	4475					
225-204-0190	5-4-	.	1	4475					
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250					
225-204-0192	5- -	.	1	6250					
225-204-0193	6-2-	.	1	5600					
225-204-0195	6-4-	.	1	5600					
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250					
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980					
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730					
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730					

							-	-	-	-
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>458 595</u> 432 284					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>467 754</u> 441 264					
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>551 750</u> 520 353					
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>625 805</u> 588 351					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>633 213</u> 595 613					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>393 017</u> 371 945					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>498 218</u> 472 027					
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>629 143</u> 597 858					
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>722 470</u> 687 114					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>686 780</u> 652 124					
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>732 959</u> 702 165					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>659 849</u> 627 962					
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>756 409</u> 720 387					

					-	-	-	-	-
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250					
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050					
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030					
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650					
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200					
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650					
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200					

							-	-	-	-
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>533 774</u> 506 885					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>714 821</u> 673 910					
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>870 658</u> 821 394					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>937 269</u> 890 977					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 105 692</u> 1 051 004					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>844 881</u> 800 401					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 025 829</u> 972 707					
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 135 859</u> 1 080 580					
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>977 744</u> 930 455					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 247 183</u> 1 186 869					
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 115 115</u> 1 065 132					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 204 896</u> 1 145 410					
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>1 007 777</u> 959 899					

					-	-	-	-	-
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600					
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100					
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100					
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800					
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800					
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900					

							-	-	-	-
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 276 004</u> 1 215 124					
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>51 427</u> 42 538	<u>53 796</u> 42 538	<u>51 974</u> 42 538	<u>43 731</u> 42 538	<u>51 427</u> 42 538	<u>47 074</u> 42 538
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>49 961</u> 46 919					
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>58 289</u> 56 922	<u>60 129</u> 56 922	<u>58 482</u> 56 922	<u>65 985</u> 56 922	<u>60 907</u> 56 922	<u>61 394</u> 56 922
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>53 289</u> 50 044					
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>56 354</u> 52 499					
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>67 222</u> 63 153					
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>81 087</u> 67 153	<u>84 797</u> 67 153	<u>81 943</u> 67 153	<u>69 029</u> 67 153	<u>81 087</u> 67 153	<u>74 266</u> 67 153
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>85 194</u> 83 126	<u>88 078</u> 83 126	<u>85 497</u> 83 126	<u>97 251</u> 83 126	<u>89 296</u> 83 126	<u>90 060</u> 83 126
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>68 770</u> 64 397					
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>77 062</u> 69 881	<u>79 265</u> 69 881	<u>77 612</u> 69 881	<u>85 324</u> 69 881	<u>82 019</u> 69 881	<u>81 743</u> 69 881
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>75 545</u> 70 956					

					-	-	-	-	-
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800					
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>49 606</u> 42 538	<u>45 097</u> 42 538	<u>51 063</u> 42 538	<u>53 249</u> 42 538	
225-204-0302	95-1	.	1	750					
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>62 578</u> 56 922	<u>64 710</u> 56 922	<u>58 539</u> 56 922	<u>59 712</u> 56 922	<u>60 376</u> 56 922
225-204-0304	95-3	.	1	800					
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000				<u>63 126</u> 58 638	
225-204-0306	95-5	.	1	1000				<u>71 827</u> 67 169	
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>78 233</u> 67 153	<u>71 170</u> 67 153	<u>80 516</u> 67 153	<u>83 941</u> 67 153	
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>91 915</u> 83 126	<u>95 254</u> 83 126	<u>85 586</u> 83 126	<u>87 424</u> 83 126	<u>88 464</u> 83 126
225-204-0310	105-5	.	1	1100					
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>84 773</u> 69 881	<u>82 570</u> 69 881	<u>77 337</u> 69 881	<u>75 581</u> 69 881	<u>80 917</u> 69 881
225-204-0312	110-5	.	1	1130				<u>84 491</u> 79 162	

							-	-	-	-
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>296 498</u> 289 787	<u>305 210</u> 289 787	<u>297 414</u> 289 787	<u>332 927</u> 289 787	<u>308 893</u> 289 787	<u>311 199</u> 289 787
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>238 901</u> 224 454					
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800	<u>66 539</u> 61 202	<u>68 243</u> 61 202	<u>66 989</u> 61 202	<u>72 453</u> 61 202	<u>70 103</u> 61 202	<u>70 691</u> 61 202
225-204-0602	2	.	1	675	<u>52 618</u> 48 184	<u>54 055</u> 48 184	<u>52 998</u> 48 184	<u>57 608</u> 48 184	<u>55 625</u> 48 184	<u>56 121</u> 48 184
225-204-0603	3	.	1	550	<u>43 308</u> 39 686	<u>44 479</u> 39 686	<u>43 617</u> 39 686	<u>47 374</u> 39 686	<u>45 758</u> 39 686	<u>46 162</u> 39 686
225-204-0604	4	.	1	475	<u>37 758</u> 34 624	<u>38 770</u> 34 624	<u>38 026</u> 34 624	<u>41 270</u> 34 624	<u>39 875</u> 34 624	<u>40 223</u> 34 624
225-204-0605	5	.	1	400	<u>28 889</u> 26 307	<u>29 741</u> 26 307	<u>29 115</u> 26 307	<u>31 847</u> 26 307	<u>30 672</u> 26 307	<u>30 965</u> 26 307
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>25 309</u> 22 797					

					-	-	-	-	-
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550					
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550					
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>316 804</u> 289 787	<u>326 892</u> 289 787	<u>297 684</u> 289 787	<u>303 234</u> 289 787	<u>306 378</u> 289 787
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550					
225-204-0600	937-92	.							
225-204-0601	1	.	1	800	<u>71 670</u> 61 202	<u>70 769</u> 61 202	<u>66 793</u> 61 202	<u>65 568</u> 61 202	<u>69 280</u> 61 202
225-204-0602	2	.	1	675	<u>56 947</u> 48 184	<u>56 187</u> 48 184	<u>52 833</u> 48 184	<u>51 799</u> 48 184	<u>54 931</u> 48 184
225-204-0603	3	.	1	550	<u>46 835</u> 39 686	<u>46 216</u> 39 686	<u>43 483</u> 39 686	<u>42 640</u> 39 686	<u>45 193</u> 39 686
225-204-0604	4	.	1	475	<u>40 805</u> 34 624	<u>40 270</u> 34 624	<u>37 909</u> 34 624	<u>37 182</u> 34 624	<u>39 386</u> 34 624
225-204-0605	5	.	1	400	<u>31 455</u> 26 307	<u>31 004</u> 26 307	<u>29 017</u> 26 307	<u>28 404</u> 26 307	<u>30 260</u> 26 307
225-204-0606	5 -1	.	1	400					

							-	-	-	-
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>17 033</u> 15 188	<u>17 672</u> 15 188	<u>17 202</u> 15 188	<u>19 251</u> 15 188	<u>18 370</u> 15 188	<u>18 590</u> 15 188
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0801	30	.	1	150	<u>11 284</u> 10 650					
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>11 312</u> 10 650					
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>17 290</u> 16 860					
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>17 675</u> 16 641					
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>23 333</u> 21 968					
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>30 200</u> 29 545	<u>31 010</u> 29 545	<u>30 285</u> 29 545	<u>33 587</u> 29 545	<u>31 352</u> 29 545	<u>31 567</u> 29 545
225-204-0807	45	.	1	510	<u>49 443</u> 48 398	<u>50 694</u> 48 398	<u>49 574</u> 48 398	<u>54 676</u> 48 398	<u>51 223</u> 48 398	<u>51 555</u> 48 398
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>65 767</u> 64 375	<u>67 436</u> 64 375	<u>65 942</u> 64 375	<u>72 745</u> 64 375	<u>68 141</u> 64 375	<u>68 583</u> 64 375
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1001	3	.	1	110	<u>9 003</u> 8 272	<u>9 237</u> 8 272	<u>9 065</u> 8 272	<u>9 816</u> 8 272	<u>9 493</u> 8 272	<u>9 574</u> 8 272
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>212 499</u> 199 513					

					-	-	-	-	-
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>18 958</u> 15 188	<u>18 620</u> 15 188	<u>17 129</u> 15 188	<u>16 669</u> 15 188	<u>18 062</u> 15 188
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0801	30	.	1	150					
225-204-0802	33-1	.	1	160					
225-204-0803	33-2	.	1	250					
225-204-0804	33-3	.	1	250					
225-204-0805	43-1	.	1	330					
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>32 088</u> 29 545	<u>33 026</u> 29 545	<u>30 310</u> 29 545	<u>30 826</u> 29 545	<u>31 119</u> 29 545
225-204-0807	45	.	1	510	<u>52 360</u> 48 398	<u>53 809</u> 48 398	<u>49 613</u> 48 398	<u>50 411</u> 48 398	<u>50 862</u> 48 398
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>69 656</u> 64 375	<u>71 589</u> 64 375	<u>65 994</u> 64 375	<u>67 057</u> 64 375	<u>67 659</u> 64 375
225-204-1000	13015-2012	.							
225-204-1001	3	.	1	110	<u>9 708</u> 8 272	<u>9 584</u> 8 272	<u>9 038</u> 8 272	<u>8 869</u> 8 272	<u>9 380</u> 8 272
225-204-1006	3-	.	1	1750					

					, . -	.	-	-	-	-
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>13 898</u> 12 114	<u>14 486</u> 12 114	<u>14 045</u> 12 114	<u>16 102</u> 12 114	<u>15 220</u> 12 114	<u>15 147</u> 12 114
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>309 431</u> 294 439					
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>347 146</u> 331 415					
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>520 701</u> 497 125					
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>204 829</u> 191 848					
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>349 360</u> 329 165					
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>73 314</u> 68 922					
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>67 524</u> 63 245					
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>60 925</u> 56 776					

226.**226-1.****226-102.**

					, . -	.	-	-	-	-
--	--	--	--	--	-------	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>15 955</u> 12 114	<u>15 367</u> 12 114	<u>13 972</u> 12 114	<u>13 504</u> 12 114	<u>14 927</u> 12 114
225-204-1300	13015-2012	.							
225-204-1302	1	.	1	2190					
225-204-1306	35-10	.	1	2190					
225-204-1307	35-15	.	1	3280					
225-204-1309	35-10	.	1	2200					
225-204-1310	35-15	.	1	3275					
225-204-1313	32.9	.	1	725					
225-204-1314	32.9-1	.	1	725					
225-204-1315	32.9-2	.	1	725					

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

							-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>650 922</u> 606 054	<u>664 488</u> 606 054	<u>654 508</u> 606 054	<u>698 015</u> 606 054	<u>679 302</u> 606 054	<u>683 980</u> 606 054
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>758 162</u> 711 191	<u>771 728</u> 711 191	<u>761 748</u> 711 191	<u>805 255</u> 711 191	<u>786 542</u> 711 191	<u>791 220</u> 711 191
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>722 546</u> 665 538	<u>740 648</u> 665 538	<u>727 331</u> 665 538	<u>785 386</u> 665 538	<u>760 416</u> 665 538	<u>766 658</u> 665 538
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>857 172</u> 797 525	<u>875 275</u> 797 525	<u>861 958</u> 797 525	<u>920 012</u> 797 525	<u>895 042</u> 797 525	<u>901 285</u> 797 525
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 204 965</u> 1 113 298	<u>1 233 717</u> 1 113 298	<u>1 212 566</u> 1 113 298	<u>1 304 770</u> 1 113 298	<u>1 265 112</u> 1 113 298	<u>1 275 027</u> 1 113 298
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 398 993</u> 1 295 458	<u>1 431 152</u> 1 295 458	<u>1 407 495</u> 1 295 458	<u>1 510 627</u> 1 295 458	<u>1 466 269</u> 1 295 458	<u>1 477 358</u> 1 295 458
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 586 271</u> 1 479 064	<u>1 618 430</u> 1 479 064	<u>1 594 773</u> 1 479 064	<u>1 697 905</u> 1 479 064	<u>1 653 547</u> 1 479 064	<u>1 664 636</u> 1 479 064
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 422 721</u> 1 313 176	<u>1 457 223</u> 1 313 176	<u>1 431 842</u> 1 313 176	<u>1 542 487</u> 1 313 176	<u>1 494 898</u> 1 313 176	<u>1 506 795</u> 1 313 176
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 561 036</u> 1 448 779	<u>1 595 538</u> 1 448 779	<u>1 570 157</u> 1 448 779	<u>1 680 802</u> 1 448 779	<u>1 633 212</u> 1 448 779	<u>1 645 110</u> 1 448 779
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>834 212</u> 775 015	<u>852 315</u> 775 015	<u>838 997</u> 775 015	<u>897 052</u> 775 015	<u>872 082</u> 775 015	<u>878 325</u> 775 015
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 274 768</u> 1 181 732	<u>1 303 519</u> 1 181 732	<u>1 282 369</u> 1 181 732	<u>1 374 573</u> 1 181 732	<u>1 334 915</u> 1 181 732	<u>1 344 829</u> 1 181 732
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 553 382</u> 1 441 276	<u>1 587 884</u> 1 441 276	<u>1 562 503</u> 1 441 276	<u>1 673 148</u> 1 441 276	<u>1 625 559</u> 1 441 276	<u>1 637 456</u> 1 441 276

					-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.							
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>691 777</u> 606 054	<u>684 604</u> 606 054	<u>652 949</u> 606 054	<u>643 190</u> 606 054	<u>672 753</u> 606 054
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>799 017</u> 711 191	<u>791 844</u> 711 191	<u>760 189</u> 711 191	<u>750 430</u> 711 191	<u>779 993</u> 711 191
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>777 062</u> 665 538	<u>767 491</u> 665 538	<u>725 251</u> 665 538	<u>712 228</u> 665 538	<u>751 677</u> 665 538
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>911 689</u> 797 525	<u>902 117</u> 797 525	<u>859 877</u> 797 525	<u>846 855</u> 797 525	<u>886 303</u> 797 525
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 291 551</u> 1 113 298	<u>1 276 348</u> 1 113 298	<u>1 209 261</u> 1 113 298	<u>1 188 578</u> 1 113 298	<u>1 251 232</u> 1 113 298
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 495 841</u> 1 295 458	<u>1 478 837</u> 1 295 458	<u>1 403 798</u> 1 295 458	<u>1 380 664</u> 1 295 458	<u>1 450 744</u> 1 295 458
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 683 119</u> 1 479 064	<u>1 666 115</u> 1 479 064	<u>1 591 076</u> 1 479 064	<u>1 567 943</u> 1 479 064	<u>1 638 022</u> 1 479 064
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 526 624</u> 1 313 176	<u>1 508 381</u> 1 313 176	<u>1 427 876</u> 1 313 176	<u>1 403 057</u> 1 313 176	<u>1 478 241</u> 1 313 176
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 664 938</u> 1 448 779	<u>1 646 696</u> 1 448 779	<u>1 566 191</u> 1 448 779	<u>1 541 372</u> 1 448 779	<u>1 616 556</u> 1 448 779
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>888 729</u> 775 015	<u>879 157</u> 775 015	<u>836 917</u> 775 015	<u>823 894</u> 775 015	<u>863 343</u> 775 015
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 361 353</u> 1 181 732	<u>1 346 151</u> 1 181 732	<u>1 279 064</u> 1 181 732	<u>1 258 381</u> 1 181 732	<u>1 321 035</u> 1 181 732
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 657 285</u> 1 441 276	<u>1 639 043</u> 1 441 276	<u>1 558 538</u> 1 441 276	<u>1 533 719</u> 1 441 276	<u>1 608 903</u> 1 441 276

					, . -	.	-	-	-	-
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>490 995</u> 456 167	<u>501 644</u> 456 167	493 810 456 167	<u>527 960</u> 456 167	<u>513 272</u> 456 167	<u>516 944</u> 456 167
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>201 757</u> 176 633					
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>333 799</u> 300 038					
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>149 561</u> 134 784					
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>204 439</u> 179 010					
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>484 943</u> 436 375					
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>121 092</u> 107 630					
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>243 306</u> 221 248					
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>152 176</u> 135 584					
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>283 930</u> 256 590					
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>233 385</u> 208 649					

					-	-	-	-	-
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>523 064</u> 456 167	<u>517 433</u> 456 167	<u>492 586</u> 456 167	<u>484 926</u> 456 167	<u>508 131</u> 456 167
226-102-0200	13015-2012	.							
226-102-0205	14	.	1	4200					
226-102-0300	25912-2015	.							
226-102-0302	-18	.	1	5400					
226-102-0400	13015-2012	.							
226-102-0401	1-4	.	1	2350					
226-102-0402	1-6	.	1	4250					
226-102-0403	1-8	.	1	7750					
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200					
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430					
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700					
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320					
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000					

					, . -		-	-	-	-
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>292 937</u> 261 489					
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>371 703</u> 327 622					
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>468 422</u> 412 365					
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>35 855</u> 32 380					
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>45 884</u> 41 205					
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>63 032</u> 56 252					
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>120 384</u> 107 944					
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>163 217</u> 146 409					
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>245 854</u> 220 873					
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	<u>299 081</u> 268 017					
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>290 483</u> 263 367					
226-102-0600	21924.0-84	3								

					-	-	-	-	-
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100					
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300					
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300					
226-102-0419	200.75.15	.	1	550					
226-102-0420	200.100.15	.	1	750					
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100					
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000					
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700					
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000					
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000					
226-102-0500	13015-2012	.							
226-102-0502	6	.	1	4250					
226-102-0600	21924.0-84	3							

							-	-	-	-
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>139 006</u> 123 696	<u>144 324</u> 123 696	<u>140 412</u> 123 696	<u>157 467</u> 123 696	<u>150 131</u> 123 696	<u>151 965</u> 123 696
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>164 077</u> 148 341	<u>169 368</u> 148 341	<u>165 476</u> 148 341	<u>182 441</u> 148 341	<u>175 144</u> 148 341	<u>176 969</u> 148 341
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>8 417</u> 7 193					

25.

251.

251-3.

251-302.

							-	-	-	-
251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787					
251-302-0300	65									

					-	-	-	-	-
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>155 022</u> 123 696	<u>152 210</u> 123 696	<u>139 801</u> 123 696	<u>135 976</u> 123 696	<u>147 564</u> 123 696
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>180 009</u> 148 341	<u>177 212</u> 148 341	<u>164 868</u> 148 341	<u>161 062</u> 148 341	<u>172 590</u> 148 341
226-102-0700	13015-2012	.							
226-102-0704	-9	.	1	210					

					-	-	-	-	-
251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739					
251-302-0300	65								

							-	-	-	-
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930					
251-302-0400	33320-2015	.								
251-302-0401	1	.	1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 563</u> 18 500	<u>19 014</u> 18 500	<u>21 515</u> 18 500	<u>19 823</u> 18 500	<u>19 985</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>18 635</u> 17 500	<u>18 031</u> 17 500	<u>20 782</u> 17 500	<u>18 921</u> 17 500	<u>19 099</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 619</u> 17 500	<u>18 026</u> 17 500	<u>20 727</u> 17 500	<u>18 899</u> 17 500	<u>19 074</u> 17 500

255.

255-1.

255-101.

							-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3								
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>59 749</u> 56 063	<u>65 536</u> 56 063	<u>60 377</u> 56 063	<u>72 309</u> 56 063	<u>70 178</u> 53 987	<u>67 716</u> 53 987
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>65 209</u> 61 384	<u>70 997</u> 61 384	<u>65 837</u> 61 384	<u>77 769</u> 61 384	<u>94 949</u> 78 125	<u>92 486</u> 78 125

					-	-	-	-	-
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372					
251-302-0400	33320-2015	.							
251-302-0401	1	.	1	250	<u>20 380</u> 18 500	<u>21 090</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500	<u>19 424</u> 18 500	<u>19 645</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>19 533</u> 17 500	<u>20 315</u> 17 500	<u>18 052</u> 17 500	<u>18 482</u> 17 500	<u>18 726</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>19 500</u> 17 500	<u>20 268</u> 17 500	<u>18 046</u> 17 500	<u>18 468</u> 17 500	<u>18 707</u> 17 500

					-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3							
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>70 178</u> 53 987	<u>70 178</u> 53 987	<u>59 463</u> 56 063	<u>62 297</u> 53 987	<u>69 936</u> 56 468
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>94 949</u> 78 125	<u>94 949</u> 78 125	<u>64 923</u> 61 384	<u>87 068</u> 78 125	

255-102.

						-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2							
255-102-0200	17608-2017	2							
255-102-0600	40 80 17608-2017	2							
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	$\frac{2\ 847}{2\ 680}$	$\frac{3\ 248}{2\ 589}$	$\frac{3\ 150}{2\ 589}$	$\frac{3\ 248}{2\ 589}$	$\frac{3\ 248}{2\ 589}$
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	$\frac{3\ 121}{2\ 949}$	$\frac{3\ 615}{2\ 946}$	$\frac{3\ 516}{2\ 946}$	$\frac{3\ 615}{2\ 946}$	$\frac{3\ 615}{2\ 946}$
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{3\ 959}{3\ 750}$	$\frac{3\ 488}{2\ 679}$	$\frac{3\ 364}{2\ 679}$	$\frac{3\ 488}{2\ 679}$	$\frac{3\ 488}{2\ 679}$
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{4\ 142}{3\ 929}$	$\frac{3\ 854}{3\ 036}$	$\frac{3\ 731}{3\ 036}$	$\frac{3\ 854}{3\ 036}$	$\frac{3\ 854}{3\ 036}$
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{3\ 981}{3\ 750}$	$\frac{3\ 819}{2\ 857}$	$\frac{3\ 671}{2\ 857}$	$\frac{3\ 819}{2\ 857}$	$\frac{3\ 819}{2\ 857}$
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{4\ 165}{3\ 929}$	$\frac{4\ 368}{3\ 393}$	$\frac{4\ 221}{3\ 393}$	$\frac{4\ 368}{3\ 393}$	$\frac{4\ 368}{3\ 393}$
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{4\ 003}{3\ 750}$	$\frac{4\ 258}{3\ 435}$	$\frac{4\ 380}{3\ 435}$	$\frac{4\ 532}{3\ 435}$	$\frac{4\ 532}{3\ 435}$
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{4\ 370}{4\ 107}$	$\frac{4\ 719}{3\ 887}$	$\frac{4\ 841}{3\ 887}$	$\frac{4\ 993}{3\ 887}$	$\frac{4\ 993}{3\ 887}$
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{4\ 209}{3\ 929}$	$\frac{4\ 642}{3\ 706}$	$\frac{4\ 690}{3\ 616}$	$\frac{4\ 863}{3\ 616}$	$\frac{4\ 863}{3\ 616}$
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{4\ 392}{4\ 107}$	$\frac{5\ 011}{4\ 068}$	$\frac{5\ 151}{4\ 068}$	$\frac{5\ 324}{4\ 068}$	$\frac{5\ 324}{4\ 068}$

					-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0600	40 80 17608-2017	2								
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	<u>2 933</u> 2 589					
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	<u>3 299</u> 2 946					
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 094</u> 2 679	<u>4 248</u> 3 750	<u>3 990</u> 3 750	<u>4 587</u> 3 750	<u>3 945</u> 3 750	<u>3 936</u> 3 254
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 460</u> 3 036	<u>4 432</u> 3 929	<u>4 174</u> 3 929	<u>4 770</u> 3 929	<u>4 128</u> 3 929	<u>4 305</u> 3 616
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 346</u> 2 857	<u>4 329</u> 3 750	<u>4 019</u> 3 750	<u>4 735</u> 3 750	<u>3 964</u> 3 750	<u>4 244</u> 3 435
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 896</u> 3 393	<u>4 512</u> 3 929	<u>4 202</u> 3 929	<u>4 918</u> 3 929	<u>4 147</u> 3 929	<u>4 705</u> 3 887
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>3 958</u> 3 435	<u>4 409</u> 3 750	<u>4 047</u> 3 750	<u>4 883</u> 3 750	<u>3 983</u> 3 750	<u>4 368</u> 3 435
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>4 419</u> 3 887	<u>4 775</u> 4 107	<u>4 414</u> 4 107	<u>5 249</u> 4 107	<u>4 350</u> 4 107	<u>4 829</u> 3 887
255-102-0609	17608-2017 80	2	1	192	<u>4 300</u> 3 706	<u>4 672</u> 3 929	<u>4 259</u> 3 929	<u>5 214</u> 3 929	<u>4 186</u> 3 929	<u>4 675</u> 3 616
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	<u>4 668</u> 4 068	<u>4 855</u> 4 107	<u>4 442</u> 4 107	<u>5 397</u> 4 107	<u>4 369</u> 4 107	<u>5 136</u> 4 068

						-	-	-	-
255-102-0800	, c 17608-2017	2							
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>22 194</u> 21 510				
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>23 261</u> 22 510				
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>22 501</u> 21 810				
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>23 569</u> 22 810				
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>23 877</u> 23 110				
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>25 853</u> 24 990				
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>26 366</u> 25 490				
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>27 260</u> 26 310				
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 563</u> 21 870				
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 631</u> 22 870				
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 871</u> 22 170				
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 939</u> 23 170				

					-	-	-	-	-
255-102-0800	, c 17608-2017	2							
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130					
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130					
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175					
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225					
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225					
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282					
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130					
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175					

						-	-	-	-
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 247</u> 23 470				
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>26 222</u> 25 350				
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>26 735</u> 25 850				
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>27 629</u> 26 670				
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>22 655</u> 21 960				
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>23 723</u> 22 960				
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>22 963</u> 22 260				
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>24 031</u> 23 260				
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>24 339</u> 23 560				
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>26 314</u> 25 440				
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>26 827</u> 25 940				
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>27 722</u> 26 760				
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>23 343</u> 22 630				

					-	-	-	-	-	-
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225						
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225						
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282						
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130						
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175						
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130						
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175						
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175						
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225						
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225						
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282						
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130						

						-	-	-	-
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 411</u> 23 630				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>23 651</u> 22 930				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 719</u> 23 930				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 026</u> 24 230				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>27 002</u> 26 110				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>27 515</u> 26 610				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>28 409</u> 27 430				
255-102-0900	, c 17608-2017	2							
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>26 863</u> 26 060				
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>27 931</u> 27 060				
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>27 171</u> 26 360				
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>28 238</u> 27 360				

					-	-	-	-	-	-
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130						
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225						
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225						
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282						
255-102-0900	, , c 17608-2017	2								
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130						
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175						
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130						
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175						

						-	-	-	-
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>28 546</u> 27 660				
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>30 522</u> 29 540				
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>32 061</u> 31 040				
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>31 929</u> 30 860				
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>27 325</u> 26 510				
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>28 392</u> 27 510				
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>27 632</u> 26 810				
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>28 700</u> 27 810				
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>29 008</u> 28 110				
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>30 984</u> 29 990				
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>31 497</u> 30 490				
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>32 391</u> 31 310				
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>27 602</u> 26 780				

					-	-	-	-	-	-
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175						
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225						
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225						
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282						
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130						
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130						
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225						
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225						
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282						
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130						

						-	-	-	-
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>28 669</u> 27 780				
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>27 910</u> 27 080				
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>28 977</u> 28 080				
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>29 285</u> 28 380				
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>31 261</u> 30 260				
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>31 774</u> 30 760				
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>32 668</u> 31 580				
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>28 053</u> 27 220				
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>29 121</u> 28 220				
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>28 361</u> 27 520				
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>29 429</u> 28 520				
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>29 737</u> 28 820				
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>31 712</u> 30 700				

					-	-	-	-	-	-
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175						
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130						
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175						
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175						
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225						
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225						
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282						
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130						
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130						
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175						
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225						

					, . -	-	-	-	-
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>32 225</u> 31 200				
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>33 119</u> 32 020				

255-103.

					, . -
255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>12 107</u> 11 850
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 634</u> 8 475
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>13 018</u> 12 750
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>9 545</u> 9 375

26.**261.****261-1.****261-101.**

, ,

					, . -	.	-	-	-	-
--	--	--	--	--	-------	---	---	---	---	---

					-	.	-	-	-	-
255-102-0931	Satin PRO 3100	Granit	2	1	225					
255-102-0932	Satin PRO 3120	Granit	2	1	282					

					-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

							-	-	-	-
261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	, ,									

					-	-	-	-
261-101-0100								
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	, ,							

							-	-	-	-
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,									
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	937-92 15	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546

					-	-	-	-
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,							
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	937-92 15	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546

					, . -	.	-	-	-	-
261-101-0383	, , , ; 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

					- -	-	-	-
261-101-0383	, , , ; 15 (, 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2022**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2023 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2022

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2023 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная