

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2023 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2023 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2022
ССЦ РК 8.04-08-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2023 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2023 год

**ҚР СБЖ 8.04-08-2022
ССЦ РК 8.04-08-2022**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Астана 2022

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 09.12.2022 ж. № 230-НҚ бұйрығымен 01.01.2023 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 09.12.2022 года № 230-НҚ с 01.01.2023 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.	1
211.	1
211-1. ,	1
211-2.	3
211-3.	19
211-4.	21
211-5.	23
211-6.	23
211-7.	25
212. , , ,	27
212-1.	29
212-2.	99
212-3.	101
212-4.	101
212-5.	108
212-6. ,	116
213.	118
213-1.	118
213-3. , ,	128
22.	132
221.	132
221-1.	132
222. ,	136
222-1. , ,	136
222-2. ,	144
222-3. , ,	148
225.	150

8.04-08-2022

IV

225-1.	150
225-2.	172
226.	198
226-1.	198
25.	204
251. , ,	204
251-3. ,	206
255. , ,	206
255-1.	206
26.	210
261.	210
261-1.	210

21.

211.

211-1. ,

211-101.

						-	-	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,492}{1\,042}$	$\frac{1\,492}{1\,042}$	$\frac{1\,492}{1\,042}$	$\frac{1\,492}{1\,042}$	$\frac{1\,492}{1\,042}$	$\frac{1\,492}{1\,042}$	$\frac{1\,492}{1\,042}$	$\frac{1\,492}{1\,042}$	$\frac{1\,492}{1\,042}$

211-102.

211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,095}{542}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,330}{45\,201}$	

				,	-	-	-	-
211-101-0100		3						
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 492</u> 1 042	<u>1 492</u> 1 042	<u>1 492</u> 1 042	<u>1 492</u> 1 042

211-103.

						-	-	-	-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 007</u> 365	<u>1 007</u> 365	<u>1 007</u> 365	<u>1 007</u> 365	<u>1 007</u> 365	<u>1 007</u> 365	<u>1 007</u> 365
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 121</u> 406	<u>1 121</u> 406	<u>1 121</u> 406	<u>1 121</u> 406	<u>1 121</u> 406	<u>1 121</u> 406	<u>1 121</u> 406
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>881</u> 331	<u>881</u> 331	<u>881</u> 331	<u>881</u> 331	<u>881</u> 331	<u>881</u> 331	<u>881</u> 331
211-103-0200	,										
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.

211-201.

						-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,632}{10\,791}$	<u>13 851</u>	$\frac{6\,937}{5\,273}$	<u>13 851</u>	<u>16 360</u>	$\frac{15\,888}{14\,925}$	<u>12 179</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,548}{10\,714}$	<u>13 752</u>	$\frac{6\,888}{5\,236}$	<u>13 752</u>	<u>16 243</u>	$\frac{15\,775}{14\,818}$	<u>12 092</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,465}{10\,637}$	<u>13 653</u>	$\frac{6\,838}{5\,198}$	<u>13 653</u>	<u>16 126</u>	$\frac{15\,661}{14\,711}$	<u>12 005</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,465}{10\,637}$	<u>13 653</u>	$\frac{6\,838}{5\,198}$	<u>13 653</u>	<u>16 126</u>	$\frac{15\,661}{14\,711}$	<u>12 005</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,465}{10\,637}$	<u>13 653</u>	$\frac{6\,838}{5\,198}$	<u>13 653</u>	<u>16 126</u>	$\frac{15\,661}{14\,711}$	<u>12 005</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{10\,107}{9\,321}$	<u>12 279</u>	$\frac{6\,789}{5\,160}$	<u>12 279</u>	<u>14 618</u>	$\frac{14\,157}{13\,254}$	<u>10 526</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,959}{9\,185}$	<u>12 100</u>	$\frac{6\,689}{5\,085}$	<u>12 100</u>	<u>14 404</u>	$\frac{13\,950}{13\,060}$	<u>10 373</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{10\,107}{9\,321}$	<u>12 279</u>	$\frac{6\,789}{5\,160}$	<u>12 279</u>	<u>14 618</u>	$\frac{14\,157}{13\,254}$	<u>10 526</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,837}{10\,991}$	<u>14 057</u>	$\frac{7\,040}{5\,373}$	<u>14 057</u>	<u>16 563</u>	$\frac{16\,173}{15\,201}$	<u>12 382</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,753}{10\,912}$	<u>13 957</u>	$\frac{6\,989}{5\,335}$	<u>13 957</u>	<u>16 445</u>	$\frac{16\,057}{15\,092}$	<u>12 293</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>17 371</u>	<u>13 707</u>	<u>14 424</u>	<u>13 324</u>	<u>12 365</u>	<u>15 870</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>17 247</u>	<u>13 609</u>	<u>14 321</u>	<u>13 228</u>	<u>12 276</u>	<u>15 756</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>17 123</u>	<u>13 511</u>	<u>14 217</u>	<u>13 133</u>	<u>12 188</u>	<u>15 643</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>17 123</u>	<u>13 511</u>	<u>14 217</u>	<u>13 133</u>	<u>12 188</u>	<u>15 643</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>17 123</u>	<u>13 511</u>	<u>14 217</u>	<u>13 133</u>	<u>12 188</u>	<u>15 643</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>15 625</u>	<u>12 022</u>	<u>12 723</u>	<u>11 647</u>	<u>10 708</u>	<u>14 138</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>15 396</u>	<u>11 846</u>	<u>12 537</u>	<u>11 477</u>	<u>10 552</u>	<u>13 932</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>15 625</u>	<u>12 022</u>	<u>12 723</u>	<u>11 647</u>	<u>10 708</u>	<u>14 138</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>17 652</u>	<u>13 910</u>	<u>14 627</u>	<u>13 527</u>	<u>12 568</u>	<u>16 073</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>17 526</u>	<u>13 811</u>	<u>14 522</u>	<u>13 430</u>	<u>12 478</u>	<u>15 958</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,668}{10\,834}$	<u>13 856</u>	$\frac{6\,939}{5\,296}$	<u>13 856</u>	<u>16 326</u>	$\frac{15\,942}{14\,984}$	<u>12 205</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,668}{10\,834}$	<u>13 856</u>	$\frac{6\,939}{5\,296}$	<u>13 856</u>	<u>16 326</u>	$\frac{15\,942}{14\,984}$	<u>12 205</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,668}{10\,834}$	<u>13 856</u>	$\frac{6\,939}{5\,296}$	<u>13 856</u>	<u>16 326</u>	$\frac{15\,942}{14\,984}$	<u>12 205</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{10\,285}{9\,494}$	<u>12 457</u>	$\frac{6\,889}{5\,258}$	<u>12 457</u>	<u>14 791</u>	$\frac{14\,409}{13\,499}$	<u>10 699</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\,135}{9\,355}$	<u>12 275</u>	$\frac{6\,788}{5\,181}$	<u>12 275</u>	<u>14 575</u>	$\frac{14\,199}{13\,302}$	<u>10 543</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{10\,285}{9\,494}$	<u>12 457</u>	$\frac{6\,889}{5\,258}$	<u>12 457</u>	<u>14 791</u>	$\frac{14\,409}{13\,499}$	<u>10 699</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{12\,051}{11\,198}$	<u>14 271</u>	$\frac{7\,146}{5\,476}$	<u>14 271</u>	<u>16 774</u>	$\frac{16\,468}{15\,488}$	<u>12 593</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,965}{11\,118}$	<u>14 169</u>	$\frac{7\,095}{5\,437}$	<u>14 169</u>	<u>16 654</u>	$\frac{16\,351}{15\,377}$	<u>12 503</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,879}{11\,038}$	<u>14 067</u>	$\frac{7\,044}{5\,398}$	<u>14 067</u>	<u>16 534</u>	$\frac{16\,233}{15\,266}$	<u>12 413</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,879}{11\,038}$	<u>14 067</u>	$\frac{7\,044}{5\,398}$	<u>14 067</u>	<u>16 534</u>	$\frac{16\,233}{15\,266}$	<u>12 413</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,879}{11\,038}$	<u>14 067</u>	$\frac{7\,044}{5\,398}$	<u>14 067</u>	<u>16 534</u>	$\frac{16\,233}{15\,266}$	<u>12 413</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{10\,469}{9\,673}$	<u>12 641</u>	$\frac{6\,993}{5\,359}$	<u>12 641</u>	<u>14 970</u>	$\frac{14\,672}{13\,754}$	<u>10 879</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>17 400</u>	<u>13 711</u>	<u>14 418</u>	<u>13 333</u>	<u>12 388</u>	<u>15 843</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>17 400</u>	<u>13 711</u>	<u>14 418</u>	<u>13 333</u>	<u>12 388</u>	<u>15 843</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>17 400</u>	<u>13 711</u>	<u>14 418</u>	<u>13 333</u>	<u>12 388</u>	<u>15 843</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>15 874</u>	<u>12 195</u>	<u>12 896</u>	<u>11 820</u>	<u>10 881</u>	<u>14 311</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>15 642</u>	<u>12 017</u>	<u>12 708</u>	<u>11 647</u>	<u>10 723</u>	<u>14 102</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>15 874</u>	<u>12 195</u>	<u>12 896</u>	<u>11 820</u>	<u>10 881</u>	<u>14 311</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>17 944</u>	<u>14 121</u>	<u>14 837</u>	<u>13 737</u>	<u>12 779</u>	<u>16 283</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>17 816</u>	<u>14 020</u>	<u>14 731</u>	<u>13 639</u>	<u>12 687</u>	<u>16 167</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>17 687</u>	<u>13 919</u>	<u>14 625</u>	<u>13 541</u>	<u>12 596</u>	<u>16 051</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>17 687</u>	<u>13 919</u>	<u>14 625</u>	<u>13 541</u>	<u>12 596</u>	<u>16 051</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>17 687</u>	<u>13 919</u>	<u>14 625</u>	<u>13 541</u>	<u>12 596</u>	<u>16 051</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>16 133</u>	<u>12 374</u>	<u>13 076</u>	<u>11 999</u>	<u>11 061</u>	<u>14 491</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\,316}{9\,532}$	<u>12 457</u>	$\frac{6\,891}{5\,281}$	<u>12 457</u>	<u>14 752</u>	$\frac{14\,457}{13\,553}$	<u>10 720</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{10\,469}{9\,673}$	<u>12 641</u>	$\frac{6\,993}{5\,359}$	<u>12 641</u>	<u>14 970</u>	$\frac{14\,672}{13\,754}$	<u>10 879</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{12\,273}{11\,414}$	<u>14 492</u>	$\frac{7\,257}{5\,584}$	<u>14 492</u>	<u>16 993</u>	$\frac{16\,775}{15\,786}$	<u>12 812</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{12\,185}{11\,332}$	<u>14 389</u>	$\frac{7\,205}{5\,544}$	<u>14 389</u>	<u>16 871</u>	$\frac{16\,655}{15\,673}$	<u>12 720</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{12\,097}{11\,250}$	<u>14 285</u>	$\frac{7\,153}{5\,504}$	<u>14 285</u>	<u>16 750</u>	$\frac{16\,535}{15\,560}$	<u>12 629</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{12\,097}{11\,250}$	<u>14 285</u>	$\frac{7\,153}{5\,504}$	<u>14 285</u>	<u>16 750</u>	$\frac{16\,535}{15\,560}$	<u>12 629</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{12\,097}{11\,250}$	<u>14 285</u>	$\frac{7\,153}{5\,504}$	<u>14 285</u>	<u>16 750</u>	$\frac{16\,535}{15\,560}$	<u>12 629</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{10\,661}{9\,859}$	<u>12 833</u>	$\frac{7\,101}{5\,464}$	<u>12 833</u>	<u>15 157</u>	$\frac{14\,944}{14\,018}$	<u>11 065</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\,505}{9\,715}$	<u>12 645</u>	$\frac{6\,997}{5\,384}$	<u>12 645</u>	<u>14 936</u>	$\frac{14\,726}{13\,814}$	<u>10 904</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{10\,661}{9\,859}$	<u>12 833</u>	$\frac{7\,101}{5\,464}$	<u>12 833</u>	<u>15 157</u>	$\frac{14\,944}{14\,018}$	<u>11 065</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									

					-	-	-	-	-	-
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>15 898</u>	<u>12 194</u>	<u>12 885</u>	<u>11 824</u>	<u>10 899</u>	<u>14 279</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>16 133</u>	<u>12 374</u>	<u>13 076</u>	<u>11 999</u>	<u>11 061</u>	<u>14 491</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>18 247</u>	<u>14 340</u>	<u>15 056</u>	<u>13 956</u>	<u>12 998</u>	<u>16 502</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>18 116</u>	<u>14 237</u>	<u>14 949</u>	<u>13 857</u>	<u>12 905</u>	<u>16 384</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>17 986</u>	<u>14 135</u>	<u>14 841</u>	<u>13 757</u>	<u>12 812</u>	<u>16 267</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>17 986</u>	<u>14 135</u>	<u>14 841</u>	<u>13 757</u>	<u>12 812</u>	<u>16 267</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>17 986</u>	<u>14 135</u>	<u>14 841</u>	<u>13 757</u>	<u>12 812</u>	<u>16 267</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>16 402</u>	<u>12 561</u>	<u>13 262</u>	<u>12 186</u>	<u>11 247</u>	<u>14 677</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>16 163</u>	<u>12 377</u>	<u>13 068</u>	<u>12 008</u>	<u>11 083</u>	<u>14 463</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>16 402</u>	<u>12 561</u>	<u>13 262</u>	<u>12 186</u>	<u>11 247</u>	<u>14 677</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3								

						-	-	-	-	-	-
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{12\,503}{11\,637}$	<u>14 723</u>	$\frac{7\,372}{5\,695}$	<u>14 723</u>	<u>17 220</u>	$\frac{17\,094}{16\,095}$	<u>13 039</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{12\,414}{11\,554}$	<u>14 618</u>	$\frac{7\,319}{5\,655}$	<u>14 618</u>	<u>17 097</u>	$\frac{16\,972}{15\,980}$	<u>12 946</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{12\,325}{11\,471}$	<u>14 512</u>	$\frac{7\,266}{5\,614}$	<u>14 512</u>	<u>16 974</u>	$\frac{16\,850}{15\,865}$	<u>12 853</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{12\,325}{11\,471}$	<u>14 512</u>	$\frac{7\,266}{5\,614}$	<u>14 512</u>	<u>16 974</u>	$\frac{16\,850}{15\,865}$	<u>12 853</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{12\,325}{11\,471}$	<u>14 512</u>	$\frac{7\,266}{5\,614}$	<u>14 512</u>	<u>16 974</u>	$\frac{16\,850}{15\,865}$	<u>12 853</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{10\,860}{10\,052}$	<u>13 032</u>	$\frac{7\,214}{5\,573}$	<u>13 032</u>	<u>15 351</u>	$\frac{15\,227}{14\,293}$	<u>11 259</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\,701}{9\,906}$	<u>12 842</u>	$\frac{7\,108}{5\,492}$	<u>12 842</u>	<u>15 126</u>	$\frac{15\,005}{14\,084}$	<u>11 095</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{10\,860}{10\,052}$	<u>13 032</u>	$\frac{7\,214}{5\,573}$	<u>13 032</u>	<u>15 351</u>	$\frac{15\,227}{14\,293}$	<u>11 259</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{12\,622}{11\,753}$	<u>14 841</u>	$\frac{7\,372}{5\,695}$	<u>14 841</u>	<u>17 337</u>	$\frac{17\,258}{16\,254}$	<u>13 156</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{12\,532}{11\,669}$	<u>14 735</u>	$\frac{7\,319}{5\,655}$	<u>14 735</u>	<u>17 213</u>	$\frac{17\,135}{16\,138}$	<u>13 062</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{12\,441}{11\,585}$	<u>14 629</u>	$\frac{7\,266}{5\,614}$	<u>14 629</u>	<u>17 089</u>	$\frac{17\,011}{16\,022}$	<u>12 968</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{12\,441}{11\,585}$	<u>14 629</u>	$\frac{7\,266}{5\,614}$	<u>14 629</u>	<u>17 089</u>	$\frac{17\,011}{16\,022}$	<u>12 968</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>18 562</u>	<u>14 567</u>	<u>15 284</u>	<u>14 184</u>	<u>13 225</u>	<u>16 730</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>18 429</u>	<u>14 463</u>	<u>15 175</u>	<u>14 082</u>	<u>13 131</u>	<u>16 610</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>18 296</u>	<u>14 359</u>	<u>15 065</u>	<u>13 981</u>	<u>13 036</u>	<u>16 491</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>18 296</u>	<u>14 359</u>	<u>15 065</u>	<u>13 981</u>	<u>13 036</u>	<u>16 491</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>18 296</u>	<u>14 359</u>	<u>15 065</u>	<u>13 981</u>	<u>13 036</u>	<u>16 491</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>16 682</u>	<u>12 755</u>	<u>13 456</u>	<u>12 379</u>	<u>11 441</u>	<u>14 871</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>16 438</u>	<u>12 568</u>	<u>13 259</u>	<u>12 199</u>	<u>11 274</u>	<u>14 654</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>16 682</u>	<u>12 755</u>	<u>13 456</u>	<u>12 379</u>	<u>11 441</u>	<u>14 871</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>18 724</u>	<u>14 684</u>	<u>15 401</u>	<u>14 301</u>	<u>13 342</u>	<u>16 847</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>18 590</u>	<u>14 579</u>	<u>15 291</u>	<u>14 199</u>	<u>13 247</u>	<u>16 727</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>18 456</u>	<u>14 475</u>	<u>15 181</u>	<u>14 097</u>	<u>13 151</u>	<u>16 606</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>18 456</u>	<u>14 475</u>	<u>15 181</u>	<u>14 097</u>	<u>13 151</u>	<u>16 606</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{12\,441}{11\,585}$	<u>14 629</u>	$\frac{7\,266}{5\,614}$	<u>14 629</u>	<u>17 089</u>	$\frac{17\,011}{16\,022}$	<u>12 968</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{10\,962}{10\,152}$	<u>13 134</u>	$\frac{7\,214}{5\,573}$	<u>13 134</u>	<u>15 450</u>	$\frac{15\,373}{14\,435}$	<u>11 359</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\,802}{10\,004}$	<u>12 943</u>	$\frac{7\,108}{5\,492}$	<u>12 943</u>	<u>15 225</u>	$\frac{15\,148}{14\,224}$	<u>11 193</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{10\,962}{10\,152}$	<u>13 134</u>	$\frac{7\,214}{5\,573}$	<u>13 134</u>	<u>15 450</u>	$\frac{15\,373}{14\,435}$	<u>11 359</u>
211-201-0700	1284-2004 1200	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{13\,060}{11\,870}$	<u>14 962</u>	$\frac{17\,038}{16\,041}$	<u>14 962</u>	<u>17 457</u>	$\frac{17\,425}{16\,417}$	<u>13 276</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{12\,967}{11\,785}$	<u>14 856</u>	$\frac{16\,916}{15\,926}$	<u>14 856</u>	<u>17 332</u>	$\frac{17\,301}{16\,300}$	<u>13 181</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{12\,873}{11\,700}$	<u>14 749</u>	$\frac{16\,795}{15\,812}$	<u>14 749</u>	<u>17 207</u>	$\frac{17\,176}{16\,182}$	<u>13 086</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{12\,873}{11\,700}$	<u>14 749</u>	$\frac{16\,795}{15\,812}$	<u>14 749</u>	<u>17 207</u>	$\frac{17\,176}{16\,182}$	<u>13 086</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{12\,873}{11\,700}$	<u>14 749</u>	$\frac{16\,795}{15\,812}$	<u>14 749</u>	<u>17 207</u>	$\frac{17\,176}{16\,182}$	<u>13 086</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{11\,377}{10\,253}$	<u>13 239</u>	$\frac{15\,142}{14\,211}$	<u>13 239</u>	<u>15 552</u>	$\frac{15\,521}{14\,579}$	<u>11 461</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{11\,211}{10\,104}$	<u>13 046</u>	$\frac{14\,921}{14\,004}$	<u>13 046</u>	<u>15 325</u>	$\frac{15\,295}{14\,366}$	<u>11 293</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{11\,377}{10\,253}$	<u>13 239</u>	$\frac{15\,142}{14\,211}$	<u>13 239</u>	<u>15 552</u>	$\frac{15\,521}{14\,579}$	<u>11 461</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>18 456</u>	<u>14 475</u>	<u>15 181</u>	<u>14 097</u>	<u>13 151</u>	<u>16 606</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>16 826</u>	<u>12 854</u>	<u>13 556</u>	<u>12 479</u>	<u>11 541</u>	<u>14 971</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>16 580</u>	<u>12 667</u>	<u>13 358</u>	<u>12 297</u>	<u>11 372</u>	<u>14 752</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>16 826</u>	<u>12 854</u>	<u>13 556</u>	<u>12 479</u>	<u>11 541</u>	<u>14 971</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>18 889</u>	<u>14 804</u>	<u>15 520</u>	<u>14 420</u>	<u>13 462</u>	<u>16 966</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>18 754</u>	<u>14 698</u>	<u>15 409</u>	<u>14 317</u>	<u>13 365</u>	<u>16 845</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>18 619</u>	<u>14 592</u>	<u>15 299</u>	<u>14 214</u>	<u>13 269</u>	<u>16 724</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>18 619</u>	<u>14 592</u>	<u>15 299</u>	<u>14 214</u>	<u>13 269</u>	<u>16 724</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>18 619</u>	<u>14 592</u>	<u>15 299</u>	<u>14 214</u>	<u>13 269</u>	<u>16 724</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>16 973</u>	<u>12 956</u>	<u>13 657</u>	<u>12 581</u>	<u>11 643</u>	<u>15 072</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>16 725</u>	<u>12 767</u>	<u>13 458</u>	<u>12 397</u>	<u>11 473</u>	<u>14 852</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>16 973</u>	<u>12 956</u>	<u>13 657</u>	<u>12 581</u>	<u>11 643</u>	<u>15 072</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>13 060</u> 11 870	<u>14 962</u>	<u>17 038</u> 16 041	<u>14 962</u>	<u>17 457</u>	<u>17 425</u> 16 417	<u>13 276</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>12 967</u> 11 785	<u>14 856</u>	<u>16 916</u> 15 926	<u>14 856</u>	<u>17 332</u>	<u>17 301</u> 16 300	<u>13 181</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>12 873</u> 11 700	<u>14 749</u>	<u>16 795</u> 15 812	<u>14 749</u>	<u>17 207</u>	<u>17 176</u> 16 182	<u>13 086</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>12 873</u> 11 700	<u>14 749</u>	<u>16 795</u> 15 812	<u>14 749</u>	<u>17 207</u>	<u>17 176</u> 16 182	<u>13 086</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>12 873</u> 11 700	<u>14 749</u>	<u>16 795</u> 15 812	<u>14 749</u>	<u>17 207</u>	<u>17 176</u> 16 182	<u>13 086</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>11 377</u> 10 253	<u>13 239</u>	<u>15 142</u> 14 211	<u>13 239</u>	<u>15 552</u>	<u>15 521</u> 14 579	<u>11 461</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>11 211</u> 10 104	<u>13 046</u>	<u>14 921</u> 14 004	<u>13 046</u>	<u>15 325</u>	<u>15 295</u> 14 366	<u>11 293</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>11 377</u> 10 253	<u>13 239</u>	<u>15 142</u> 14 211	<u>13 239</u>	<u>15 552</u>	<u>15 521</u> 14 579	<u>11 461</u>

211-203.

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
211-201-0800	1400 1284-2004	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>18 889</u>	<u>14 804</u>	<u>15 520</u>	<u>14 420</u>	<u>13 462</u>	<u>16 966</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>18 754</u>	<u>14 698</u>	<u>15 409</u>	<u>14 317</u>	<u>13 365</u>	<u>16 845</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>18 619</u>	<u>14 592</u>	<u>15 299</u>	<u>14 214</u>	<u>13 269</u>	<u>16 724</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>18 619</u>	<u>14 592</u>	<u>15 299</u>	<u>14 214</u>	<u>13 269</u>	<u>16 724</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>18 619</u>	<u>14 592</u>	<u>15 299</u>	<u>14 214</u>	<u>13 269</u>	<u>16 724</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>16 973</u>	<u>12 956</u>	<u>13 657</u>	<u>12 581</u>	<u>11 643</u>	<u>15 072</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>16 725</u>	<u>12 767</u>	<u>13 458</u>	<u>12 397</u>	<u>11 473</u>	<u>14 852</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>16 973</u>	<u>12 956</u>	<u>13 657</u>	<u>12 581</u>	<u>11 643</u>	<u>15 072</u>

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\,204}{2\,531}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,738}{2\,079}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,738}{2\,079}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-205.

						-	-	-	-	-	-	
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	$\frac{19\,691}{18\,541}$	$\frac{19\,418}{16\,742}$	$\frac{22\,279}{16\,742}$	$\frac{19\,574}{16\,742}$	$\frac{20\,545}{16\,742}$	$\frac{21\,412}{16\,742}$	$\frac{17\,955}{16\,742}$	$\frac{20\,719}{16\,742}$
211-205-0102	, 10 20		1	1000	$\frac{19\,691}{18\,541}$	$\frac{19\,022}{16\,354}$	$\frac{21\,883}{16\,354}$	$\frac{19\,178}{16\,354}$	$\frac{20\,704}{16\,354}$	$\frac{21\,449}{16\,354}$	$\frac{17\,559}{16\,354}$	$\frac{21\,102}{16\,354}$
211-205-0103	, 20 40		1	1000	$\frac{19\,691}{18\,541}$	$\frac{18\,189}{15\,537}$	$\frac{20\,819}{15\,537}$	$\frac{18\,345}{15\,537}$	$\frac{19\,686}{15\,537}$	$\frac{20\,472}{15\,537}$	$\frac{16\,726}{15\,537}$	$\frac{20\,009}{15\,537}$

					-	-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3								
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>20 545</u> 16 742	<u>19 522</u> 16 742	<u>18 744</u> 16 742	<u>18 066</u> 16 742	<u>20 545</u> 16 742
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>20 478</u> 16 354	<u>19 126</u> 16 354	<u>18 347</u> 16 354	<u>17 669</u> 16 354	<u>20 340</u> 16 354
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>19 535</u> 15 537	<u>18 293</u> 15 537	<u>17 514</u> 15 537	<u>16 836</u> 15 537	<u>19 443</u> 15 537

211-206.

						-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	$\frac{11\ 141}{10\ 029}$	<u>12 988</u>	$\frac{15\ 159}{14\ 230}$	<u>12 988</u>	<u>15 565</u>	$\frac{15\ 535}{14\ 596}$	<u>11 504</u>

211-3.**211-302.**

211-302-0100	32496-2013 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{18\ 828}{18\ 080}$
211-302-0102	10-20	3	1	350	$\frac{18\ 828}{18\ 080}$
211-302-0103	20-40	3	1	350	$\frac{18\ 828}{18\ 080}$
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{18\ 858}{18\ 080}$

					-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	25-60 7392-2014	3	1	1360	<u>16 974</u>	<u>12 988</u>	<u>13 684</u>	<u>12 616</u>	<u>11 684</u>	<u>15 089</u>

					,
					.
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 858</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>18 918</u> 18 080

211-4.
211-401.

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3										
211-401-0101		3	1	1500	<u>1 704</u> 949	<u>4 523</u>	<u>6 502</u> 4 746	<u>4 759</u>	<u>7 674</u>	<u>10 140</u>	<u>2 405</u> 949	
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>1 704</u> 949	<u>4 523</u>	<u>6 502</u> 4 746	<u>4 759</u>	<u>7 674</u>	<u>10 140</u>	<u>2 405</u> 949	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>3 654</u> 2 679	<u>10 390</u>	<u>8 357</u> 7 113	<u>10 624</u>	<u>12 272</u>	<u>10 234</u>	<u>9 179</u> 7 707	

					-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>10 140</u>	<u>7 017</u>	<u>4 680</u>	<u>3 502</u>	<u>2 474</u>	<u>6 755</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>10 140</u>	<u>7 017</u>	<u>4 680</u>	<u>3 502</u>	<u>2 474</u>	<u>6 755</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>11 153</u>	<u>12 087</u>	<u>10 546</u>	<u>10 362</u>	<u>9 344</u>	<u>11 670</u>

211-402.

						-	-	-	-	-	-	-
211-402-0100												
211-402-0101			1	1000	<u>8 192</u> 7 375	<u>9 550</u> 7 374	<u>11 146</u> 10 463	<u>9 550</u> 7 374	<u>11 445</u> 7 374	<u>11 423</u> 10 732	<u>8 458</u> 7 374	<u>12 481</u> 10 600

211-403.

211-403-0200	(4682-84)	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

211-5.**211-501.**

						-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>11 310</u> 10 113	<u>13 727</u>	<u>5 105</u>	<u>13 727</u>	<u>16 190</u>	<u>8 743</u>	<u>11 710</u>

211-6.

					-	-	-	-	-
211-402-0100									
211-402-0101			1	1000	<u>9 550</u> 7 374	<u>10 062</u> 7 374	<u>9 276</u> 7 374	<u>8 591</u> 7 374	<u>11 095</u> 7 374

					-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3								
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>8 743</u>	<u>13 348</u>	<u>14 115</u>	<u>12 937</u>	<u>11 910</u>	<u>15 665</u>

211-601.

-

						-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>2 126</u>	<u>5 072</u>	<u>5 446</u> 3 616	<u>5 324</u>	<u>8 387</u>	<u>9 326</u>	<u>2 790</u> 1 254

211-603.

-

-

						-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>11 743</u> 10 562	<u>13 713</u>	<u>7 635</u> 5 899	<u>13 713</u>	<u>16 460</u>	<u>11 151</u> 5 899	<u>12 130</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>11 743</u> 10 562	<u>13 713</u>	<u>7 635</u> 5 899	<u>13 713</u>	<u>16 460</u>	<u>11 151</u> 5 899	<u>12 130</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>11 743</u> 10 562	<u>13 713</u>	<u>7 635</u> 5 899	<u>13 713</u>	<u>16 460</u>	<u>11 151</u> 5 899	<u>12 130</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>11 743</u> 10 562	<u>13 713</u>	<u>7 635</u> 5 899	<u>13 713</u>	<u>16 460</u>	<u>11 151</u> 5 899	<u>12 130</u>

211-7.

					-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>9 326</u>	<u>7 733</u>	<u>5 240</u>	<u>3 983</u>	<u>2 888</u>	<u>7 453</u>

					-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>11 151</u>	<u>13 713</u>	<u>14 455</u>	<u>13 315</u>	<u>12 322</u>	<u>15 952</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>11 151</u>	<u>13 713</u>	<u>14 455</u>	<u>13 315</u>	<u>12 322</u>	<u>15 952</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>11 151</u>	<u>13 713</u>	<u>14 455</u>	<u>13 315</u>	<u>12 322</u>	<u>15 952</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>11 151</u>	<u>13 713</u>	<u>14 455</u>	<u>13 315</u>	<u>12 322</u>	<u>15 952</u>

211-701.

						-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	$\frac{14\,817}{13\,323}$	<u>17 266</u>	$\frac{20\,142}{18\,883}$	<u>17 266</u>	<u>20 681</u>	$\frac{20\,641}{19\,366}$	<u>15 298</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	$\frac{14\,817}{13\,323}$	<u>17 266</u>	$\frac{20\,142}{18\,883}$	<u>17 266</u>	<u>20 681</u>	$\frac{20\,641}{19\,366}$	<u>15 298</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	$\frac{14\,817}{13\,323}$	<u>17 266</u>	$\frac{20\,142}{18\,883}$	<u>17 266</u>	<u>20 681</u>	$\frac{20\,641}{19\,366}$	<u>15 298</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	$\frac{14\,817}{13\,323}$	<u>17 266</u>	$\frac{20\,142}{18\,883}$	<u>17 266</u>	<u>20 681</u>	$\frac{20\,641}{19\,366}$	<u>15 298</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	$\frac{14\,817}{13\,323}$	<u>17 266</u>	$\frac{20\,142}{18\,883}$	<u>17 266</u>	<u>20 681</u>	$\frac{20\,641}{19\,366}$	<u>15 298</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	$\frac{14\,817}{13\,323}$	<u>17 266</u>	$\frac{20\,142}{18\,883}$	<u>17 266</u>	<u>20 681</u>	$\frac{20\,641}{19\,366}$	<u>15 298</u>
211-701-0300											
211-701-0302	2,5 10			1000	$\frac{49\,078}{47\,009}$						

211-702.

211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	$\frac{2\,241}{1\,808}$

					-	-	-	-	-	-
211-701-0100		3								
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>22 548</u>	<u>17 266</u>	<u>18 188</u>	<u>16 772</u>	<u>15 537</u>	<u>20 050</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>22 548</u>	<u>17 266</u>	<u>18 188</u>	<u>16 772</u>	<u>15 537</u>	<u>20 050</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>22 548</u>	<u>17 266</u>	<u>18 188</u>	<u>16 772</u>	<u>15 537</u>	<u>20 050</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>22 548</u>	<u>17 266</u>	<u>18 188</u>	<u>16 772</u>	<u>15 537</u>	<u>20 050</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>22 548</u>	<u>17 266</u>	<u>18 188</u>	<u>16 772</u>	<u>15 537</u>	<u>20 050</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>22 548</u>	<u>17 266</u>	<u>18 188</u>	<u>16 772</u>	<u>15 537</u>	<u>20 050</u>
211-701-0300										
211-701-0302	2,5 10			1000						

212. , , ,
 212-1.
 212-101.

						-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>24 193</u> 21 340	<u>31 435</u> 21 340	<u>39 482</u> 21 340	<u>31 435</u> 21 340	<u>31 435</u> 21 340	<u>31 435</u> 21 340	<u>26 280</u> 21 340
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>25 552</u> 22 678	<u>32 794</u> 22 678	<u>40 841</u> 22 678	<u>32 794</u> 22 678	<u>32 794</u> 22 678	<u>32 794</u> 22 678	<u>27 639</u> 22 678
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>27 261</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>42 550</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>29 348</u> 24 360
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>27 072</u> 24 606	<u>34 753</u> 24 606	<u>43 043</u> 24 606	<u>34 753</u> 24 606	<u>34 753</u> 24 606	<u>34 753</u> 24 606	<u>29 598</u> 24 606
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>27 327</u> 24 857	<u>35 008</u> 24 857	<u>43 299</u> 24 857	<u>35 008</u> 24 857	<u>35 008</u> 24 857	<u>35 008</u> 24 857	<u>29 853</u> 24 857
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>27 587</u> 25 113	<u>35 268</u> 25 113	<u>43 559</u> 25 113	<u>35 268</u> 25 113	<u>35 268</u> 25 113	<u>35 268</u> 25 113	<u>30 114</u> 25 113
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>28 125</u> 25 642	<u>35 805</u> 25 642	<u>44 096</u> 25 642	<u>35 805</u> 25 642	<u>35 805</u> 25 642	<u>35 805</u> 25 642	<u>30 651</u> 25 642
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>28 402</u> 25 914	<u>36 083</u> 25 914	<u>44 373</u> 25 914	<u>36 083</u> 25 914	<u>36 083</u> 25 914	<u>36 083</u> 25 914	<u>30 928</u> 25 914

					-	-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3								
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>31 435</u> 21 340	<u>31 435</u> 21 340	<u>31 435</u> 21 340	<u>30 070</u> 21 340	<u>26 656</u> 21 340	<u>31 435</u> 21 340
212-101-0200	7473-2010 5	3								
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>32 794</u> 22 678	<u>32 794</u> 22 678	<u>32 794</u> 22 678	<u>31 429</u> 22 678	<u>28 015</u> 22 678	<u>32 794</u> 22 678
212-101-0300	7473-2010 7,5	3								
212-101-0301		3	1	2400	<u>34 503</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>33 137</u> 24 360	<u>29 724</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>34 753</u> 24 606	<u>34 753</u> 24 606	<u>34 753</u> 24 606	<u>33 387</u> 24 606	<u>29 974</u> 24 606	<u>34 753</u> 24 606
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>35 008</u> 24 857	<u>35 008</u> 24 857	<u>35 008</u> 24 857	<u>33 642</u> 24 857	<u>30 229</u> 24 857	<u>35 008</u> 24 857
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>35 268</u> 25 113	<u>35 268</u> 25 113	<u>35 268</u> 25 113	<u>33 903</u> 25 113	<u>30 489</u> 25 113	<u>35 268</u> 25 113
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>35 805</u> 25 642	<u>35 805</u> 25 642	<u>35 805</u> 25 642	<u>34 440</u> 25 642	<u>31 026</u> 25 642	<u>35 805</u> 25 642
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>36 083</u> 25 914	<u>36 083</u> 25 914	<u>36 083</u> 25 914	<u>34 717</u> 25 914	<u>31 303</u> 25 914	<u>36 083</u> 25 914

						-	-	-	-	-	-
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>27 327</u> 24 857	<u>35 008</u> 24 857	<u>43 299</u> 24 857	<u>35 008</u> 24 857	<u>35 008</u> 24 857	<u>35 008</u> 24 857	<u>29 853</u> 24 857
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>27 587</u> 25 113	<u>35 268</u> 25 113	<u>43 559</u> 25 113	<u>35 268</u> 25 113	<u>35 268</u> 25 113	<u>35 268</u> 25 113	<u>30 114</u> 25 113
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>27 853</u> 25 375	<u>35 534</u> 25 375	<u>43 825</u> 25 375	<u>35 534</u> 25 375	<u>35 534</u> 25 375	<u>35 534</u> 25 375	<u>30 379</u> 25 375
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>28 402</u> 25 914	<u>36 083</u> 25 914	<u>44 373</u> 25 914	<u>36 083</u> 25 914	<u>36 083</u> 25 914	<u>36 083</u> 25 914	<u>30 928</u> 25 914
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>28 685</u> 26 193	<u>36 366</u> 26 193	<u>44 656</u> 26 193	<u>36 366</u> 26 193	<u>36 366</u> 26 193	<u>36 366</u> 26 193	<u>31 211</u> 26 193
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>27 587</u> 25 113	<u>35 268</u> 25 113	<u>43 559</u> 25 113	<u>35 268</u> 25 113	<u>35 268</u> 25 113	<u>35 268</u> 25 113	<u>30 114</u> 25 113
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>27 853</u> 25 375	<u>35 534</u> 25 375	<u>43 825</u> 25 375	<u>35 534</u> 25 375	<u>35 534</u> 25 375	<u>35 534</u> 25 375	<u>30 379</u> 25 375
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>28 125</u> 25 642	<u>35 805</u> 25 642	<u>44 096</u> 25 642	<u>35 805</u> 25 642	<u>35 805</u> 25 642	<u>35 805</u> 25 642	<u>30 651</u> 25 642
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>28 685</u> 26 193	<u>36 366</u> 26 193	<u>44 656</u> 26 193	<u>36 366</u> 26 193	<u>36 366</u> 26 193	<u>36 366</u> 26 193	<u>31 211</u> 26 193
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>28 974</u> 26 478	<u>36 655</u> 26 478	<u>44 946</u> 26 478	<u>36 655</u> 26 478	<u>36 655</u> 26 478	<u>36 655</u> 26 478	<u>31 500</u> 26 478
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>27 853</u> 25 375	<u>35 534</u> 25 375	<u>43 825</u> 25 375	<u>35 534</u> 25 375	<u>35 534</u> 25 375	<u>35 534</u> 25 375	<u>30 379</u> 25 375
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>28 125</u> 25 642	<u>35 805</u> 25 642	<u>44 096</u> 25 642	<u>35 805</u> 25 642	<u>35 805</u> 25 642	<u>35 805</u> 25 642	<u>30 651</u> 25 642
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>28 402</u> 25 914	<u>36 083</u> 25 914	<u>44 373</u> 25 914	<u>36 083</u> 25 914	<u>36 083</u> 25 914	<u>36 083</u> 25 914	<u>30 928</u> 25 914

					-	-	-	-	-	-
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>35 008</u> 24 857	<u>35 008</u> 24 857	<u>35 008</u> 24 857	<u>33 642</u> 24 857	<u>30 229</u> 24 857	<u>35 008</u> 24 857
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>35 268</u> 25 113	<u>35 268</u> 25 113	<u>35 268</u> 25 113	<u>33 903</u> 25 113	<u>30 489</u> 25 113	<u>35 268</u> 25 113
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>35 534</u> 25 375	<u>35 534</u> 25 375	<u>35 534</u> 25 375	<u>34 169</u> 25 375	<u>30 755</u> 25 375	<u>35 534</u> 25 375
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>36 083</u> 25 914	<u>36 083</u> 25 914	<u>36 083</u> 25 914	<u>34 717</u> 25 914	<u>31 303</u> 25 914	<u>36 083</u> 25 914
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>36 366</u> 26 193	<u>36 366</u> 26 193	<u>36 366</u> 26 193	<u>35 000</u> 26 193	<u>31 586</u> 26 193	<u>36 366</u> 26 193
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>35 268</u> 25 113	<u>35 268</u> 25 113	<u>35 268</u> 25 113	<u>33 903</u> 25 113	<u>30 489</u> 25 113	<u>35 268</u> 25 113
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>35 534</u> 25 375	<u>35 534</u> 25 375	<u>35 534</u> 25 375	<u>34 169</u> 25 375	<u>30 755</u> 25 375	<u>35 534</u> 25 375
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>35 805</u> 25 642	<u>35 805</u> 25 642	<u>35 805</u> 25 642	<u>34 440</u> 25 642	<u>31 026</u> 25 642	<u>35 805</u> 25 642
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>36 366</u> 26 193	<u>36 366</u> 26 193	<u>36 366</u> 26 193	<u>35 000</u> 26 193	<u>31 586</u> 26 193	<u>36 366</u> 26 193
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>36 655</u> 26 478	<u>36 655</u> 26 478	<u>36 655</u> 26 478	<u>35 289</u> 26 478	<u>31 876</u> 26 478	<u>36 655</u> 26 478
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>35 534</u> 25 375	<u>35 534</u> 25 375	<u>35 534</u> 25 375	<u>34 169</u> 25 375	<u>30 755</u> 25 375	<u>35 534</u> 25 375
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>35 805</u> 25 642	<u>35 805</u> 25 642	<u>35 805</u> 25 642	<u>34 440</u> 25 642	<u>31 026</u> 25 642	<u>35 805</u> 25 642
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>36 083</u> 25 914	<u>36 083</u> 25 914	<u>36 083</u> 25 914	<u>34 717</u> 25 914	<u>31 303</u> 25 914	<u>36 083</u> 25 914

						-	-	-	-	-	-
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>28 974</u> 26 478	<u>36 655</u> 26 478	<u>44 946</u> 26 478	<u>36 655</u> 26 478	<u>36 655</u> 26 478	<u>36 655</u> 26 478	<u>31 500</u> 26 478
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>29 270</u> 26 769	<u>36 951</u> 26 769	<u>45 241</u> 26 769	<u>36 951</u> 26 769	<u>36 951</u> 26 769	<u>36 951</u> 26 769	<u>31 796</u> 26 769
212-101-0400	10 7473-2010	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>29 001</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>44 290</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>31 088</u> 26 072
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>28 829</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335	<u>44 801</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335	<u>31 356</u> 26 335
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>29 102</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>45 074</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>31 629</u> 26 604
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>29 381</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>45 353</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>31 907</u> 26 878
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>29 956</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>45 928</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>32 482</u> 27 444
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>30 253</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>46 224</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>32 779</u> 27 736
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>29 102</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>45 074</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>31 629</u> 26 604
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>29 381</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>45 353</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>31 907</u> 26 878
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>29 666</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>45 637</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>32 192</u> 27 158
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>30 253</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>46 224</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>32 779</u> 27 736

					-	-	-	-	-	-
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>36 655</u> 26 478	<u>36 655</u> 26 478	<u>36 655</u> 26 478	<u>35 289</u> 26 478	<u>31 876</u> 26 478	<u>36 655</u> 26 478
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>36 951</u> 26 769	<u>36 951</u> 26 769	<u>36 951</u> 26 769	<u>35 585</u> 26 769	<u>32 171</u> 26 769	<u>36 951</u> 26 769
212-101-0400	10 7473-2010	3								
212-101-0401		3	1	2400	<u>36 243</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>34 877</u> 26 072	<u>31 464</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>36 510</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335	<u>35 145</u> 26 335	<u>31 731</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>36 783</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>35 418</u> 26 604	<u>32 004</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>35 697</u> 26 878	<u>32 283</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>36 271</u> 27 444	<u>32 858</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>36 568</u> 27 736	<u>33 154</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>36 783</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>35 418</u> 26 604	<u>32 004</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>35 697</u> 26 878	<u>32 283</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>35 981</u> 27 158	<u>32 567</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>36 568</u> 27 736	<u>33 154</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736

						-	-	-	-	-	-
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>30 556</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>46 527</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>33 082</u> 28 034
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>29 381</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>45 353</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>31 907</u> 26 878
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>29 666</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>45 637</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>32 192</u> 27 158
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>29 956</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>45 928</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>32 482</u> 27 444
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>30 556</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>46 527</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>33 082</u> 28 034
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>30 865</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>46 837</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>33 391</u> 28 339
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>29 666</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>45 637</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>32 192</u> 27 158
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>29 956</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>45 928</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>32 482</u> 27 444
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>30 253</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>46 224</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>32 779</u> 27 736
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>30 865</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>46 837</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>33 391</u> 28 339
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>31 182</u> 28 651	<u>38 863</u> 28 651	<u>47 153</u> 28 651	<u>38 863</u> 28 651	<u>38 863</u> 28 651	<u>38 863</u> 28 651	<u>33 708</u> 28 651
212-101-0500	7473-2010 12,5	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>29 001</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>44 290</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>31 088</u> 26 072

					-	-	-	-	-	-
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>38 237</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>36 871</u> 28 034	<u>33 457</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>35 697</u> 26 878	<u>32 283</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>35 981</u> 27 158	<u>32 567</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>36 271</u> 27 444	<u>32 858</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>38 237</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>36 871</u> 28 034	<u>33 457</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>38 546</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>37 181</u> 28 339	<u>33 767</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>35 981</u> 27 158	<u>32 567</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>36 271</u> 27 444	<u>32 858</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>36 568</u> 27 736	<u>33 154</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>38 546</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>37 181</u> 28 339	<u>33 767</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>38 863</u> 28 651	<u>38 863</u> 28 651	<u>38 863</u> 28 651	<u>37 497</u> 28 651	<u>34 083</u> 28 651	<u>38 863</u> 28 651
212-101-0500	12,5 7473-2010	3								
212-101-0501		3	1	2400	<u>36 243</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>34 877</u> 26 072	<u>31 464</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072

						-	-	-	-	-	-
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>28 829</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335	<u>44 801</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335	<u>31 356</u> 26 335
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>29 102</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>45 074</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>31 629</u> 26 604
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>29 381</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>45 353</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>31 907</u> 26 878
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>29 956</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>45 928</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>32 482</u> 27 444
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 253</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>46 224</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>32 779</u> 27 736
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>29 102</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>45 074</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>31 629</u> 26 604
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>29 381</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>45 353</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>31 907</u> 26 878
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>29 666</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>45 637</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>32 192</u> 27 158
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 253</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>46 224</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>32 779</u> 27 736
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>30 556</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>46 527</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>33 082</u> 28 034
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>29 381</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>45 353</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>31 907</u> 26 878
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>29 666</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>45 637</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>32 192</u> 27 158
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>29 956</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>45 928</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>32 482</u> 27 444

					-	-	-	-	-	-
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>36 510</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335	<u>35 145</u> 26 335	<u>31 731</u> 26 335	<u>36 510</u> 26 335
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>36 783</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>35 418</u> 26 604	<u>32 004</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>35 697</u> 26 878	<u>32 283</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>36 271</u> 27 444	<u>32 858</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>36 568</u> 27 736	<u>33 154</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>36 783</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604	<u>35 418</u> 26 604	<u>32 004</u> 26 604	<u>36 783</u> 26 604
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>35 697</u> 26 878	<u>32 283</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>35 981</u> 27 158	<u>32 567</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>36 568</u> 27 736	<u>33 154</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>38 237</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>36 871</u> 28 034	<u>33 457</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878	<u>35 697</u> 26 878	<u>32 283</u> 26 878	<u>37 062</u> 26 878
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>35 981</u> 27 158	<u>32 567</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>36 271</u> 27 444	<u>32 858</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444

						-	-	-	-	-	-
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>30 556</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>46 527</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>33 082</u> 28 034
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>30 865</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>46 837</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>33 391</u> 28 339
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>29 666</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>45 637</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>32 192</u> 27 158
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>29 956</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>45 928</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>32 482</u> 27 444
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 253</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>46 224</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>32 779</u> 27 736
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>30 865</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>46 837</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>33 391</u> 28 339
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>31 182</u> 28 651	<u>38 863</u> 28 651	<u>47 153</u> 28 651	<u>38 863</u> 28 651	<u>38 863</u> 28 651	<u>38 863</u> 28 651	<u>33 708</u> 28 651
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>30 555</u> 27 602	<u>37 797</u> 27 602	<u>45 844</u> 27 602	<u>37 797</u> 27 602	<u>37 797</u> 27 602	<u>37 797</u> 27 602	<u>32 642</u> 27 602
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 399</u> 27 881	<u>38 080</u> 27 881	<u>46 371</u> 27 881	<u>38 080</u> 27 881	<u>38 080</u> 27 881	<u>38 080</u> 27 881	<u>32 926</u> 27 881
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 688</u> 28 165	<u>38 369</u> 28 165	<u>46 660</u> 28 165	<u>38 369</u> 28 165	<u>38 369</u> 28 165	<u>38 369</u> 28 165	<u>33 215</u> 28 165
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 983</u> 28 455	<u>38 664</u> 28 455	<u>46 955</u> 28 455	<u>38 664</u> 28 455	<u>38 664</u> 28 455	<u>38 664</u> 28 455	<u>33 510</u> 28 455
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 592</u> 29 055	<u>39 273</u> 29 055	<u>47 564</u> 29 055	<u>39 273</u> 29 055	<u>39 273</u> 29 055	<u>39 273</u> 29 055	<u>34 118</u> 29 055

					-	-	-	-	-	-
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>38 237</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034	<u>36 871</u> 28 034	<u>33 457</u> 28 034	<u>38 237</u> 28 034
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>38 546</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>37 181</u> 28 339	<u>33 767</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158	<u>35 981</u> 27 158	<u>32 567</u> 27 158	<u>37 346</u> 27 158
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444	<u>36 271</u> 27 444	<u>32 858</u> 27 444	<u>37 637</u> 27 444
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736	<u>36 568</u> 27 736	<u>33 154</u> 27 736	<u>37 934</u> 27 736
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>38 546</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339	<u>37 181</u> 28 339	<u>33 767</u> 28 339	<u>38 546</u> 28 339
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>38 863</u> 28 651	<u>38 863</u> 28 651	<u>38 863</u> 28 651	<u>37 497</u> 28 651	<u>34 083</u> 28 651	<u>38 863</u> 28 651
212-101-0600	15 7473-2010	3								
212-101-0601		3	1	2400	<u>37 797</u> 27 602	<u>37 797</u> 27 602	<u>37 797</u> 27 602	<u>36 432</u> 27 602	<u>33 018</u> 27 602	<u>37 797</u> 27 602
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>38 080</u> 27 881	<u>38 080</u> 27 881	<u>38 080</u> 27 881	<u>36 715</u> 27 881	<u>33 301</u> 27 881	<u>38 080</u> 27 881
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>38 369</u> 28 165	<u>38 369</u> 28 165	<u>38 369</u> 28 165	<u>37 004</u> 28 165	<u>33 590</u> 28 165	<u>38 369</u> 28 165
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>38 664</u> 28 455	<u>38 664</u> 28 455	<u>38 664</u> 28 455	<u>37 299</u> 28 455	<u>33 885</u> 28 455	<u>38 664</u> 28 455
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>39 273</u> 29 055	<u>39 273</u> 29 055	<u>39 273</u> 29 055	<u>37 907</u> 29 055	<u>34 494</u> 29 055	<u>39 273</u> 29 055

						-	-	-	-	-	-
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 906</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>47 878</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>34 432</u> 29 364
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 688</u> 28 165	<u>38 369</u> 28 165	<u>46 660</u> 28 165	<u>38 369</u> 28 165	<u>38 369</u> 28 165	<u>38 369</u> 28 165	<u>33 215</u> 28 165
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 983</u> 28 455	<u>38 664</u> 28 455	<u>46 955</u> 28 455	<u>38 664</u> 28 455	<u>38 664</u> 28 455	<u>38 664</u> 28 455	<u>33 510</u> 28 455
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 285</u> 28 752	<u>38 965</u> 28 752	<u>47 256</u> 28 752	<u>38 965</u> 28 752	<u>38 965</u> 28 752	<u>38 965</u> 28 752	<u>33 811</u> 28 752
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 906</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>47 878</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>34 432</u> 29 364
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>32 227</u> 29 679	<u>39 908</u> 29 679	<u>48 198</u> 29 679	<u>39 908</u> 29 679	<u>39 908</u> 29 679	<u>39 908</u> 29 679	<u>34 753</u> 29 679
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 983</u> 28 455	<u>38 664</u> 28 455	<u>46 955</u> 28 455	<u>38 664</u> 28 455	<u>38 664</u> 28 455	<u>38 664</u> 28 455	<u>33 510</u> 28 455
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 285</u> 28 752	<u>38 965</u> 28 752	<u>47 256</u> 28 752	<u>38 965</u> 28 752	<u>38 965</u> 28 752	<u>38 965</u> 28 752	<u>33 811</u> 28 752
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 592</u> 29 055	<u>39 273</u> 29 055	<u>47 564</u> 29 055	<u>39 273</u> 29 055	<u>39 273</u> 29 055	<u>39 273</u> 29 055	<u>34 118</u> 29 055
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>32 227</u> 29 679	<u>39 908</u> 29 679	<u>48 198</u> 29 679	<u>39 908</u> 29 679	<u>39 908</u> 29 679	<u>39 908</u> 29 679	<u>34 753</u> 29 679
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>32 555</u> 30 002	<u>40 236</u> 30 002	<u>48 526</u> 30 002	<u>40 236</u> 30 002	<u>40 236</u> 30 002	<u>40 236</u> 30 002	<u>35 081</u> 30 002
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 285</u> 28 752	<u>38 965</u> 28 752	<u>47 256</u> 28 752	<u>38 965</u> 28 752	<u>38 965</u> 28 752	<u>38 965</u> 28 752	<u>33 811</u> 28 752
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 592</u> 29 055	<u>39 273</u> 29 055	<u>47 564</u> 29 055	<u>39 273</u> 29 055	<u>39 273</u> 29 055	<u>39 273</u> 29 055	<u>34 118</u> 29 055

					-	-	-	-	-	-
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>39 587</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>38 222</u> 29 364	<u>34 808</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>38 369</u> 28 165	<u>38 369</u> 28 165	<u>38 369</u> 28 165	<u>37 004</u> 28 165	<u>33 590</u> 28 165	<u>38 369</u> 28 165
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>38 664</u> 28 455	<u>38 664</u> 28 455	<u>38 664</u> 28 455	<u>37 299</u> 28 455	<u>33 885</u> 28 455	<u>38 664</u> 28 455
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>38 965</u> 28 752	<u>38 965</u> 28 752	<u>38 965</u> 28 752	<u>37 600</u> 28 752	<u>34 186</u> 28 752	<u>38 965</u> 28 752
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>39 587</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>38 222</u> 29 364	<u>34 808</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>39 908</u> 29 679	<u>39 908</u> 29 679	<u>39 908</u> 29 679	<u>38 542</u> 29 679	<u>35 129</u> 29 679	<u>39 908</u> 29 679
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>38 664</u> 28 455	<u>38 664</u> 28 455	<u>38 664</u> 28 455	<u>37 299</u> 28 455	<u>33 885</u> 28 455	<u>38 664</u> 28 455
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>38 965</u> 28 752	<u>38 965</u> 28 752	<u>38 965</u> 28 752	<u>37 600</u> 28 752	<u>34 186</u> 28 752	<u>38 965</u> 28 752
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>39 273</u> 29 055	<u>39 273</u> 29 055	<u>39 273</u> 29 055	<u>37 907</u> 29 055	<u>34 494</u> 29 055	<u>39 273</u> 29 055
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>39 908</u> 29 679	<u>39 908</u> 29 679	<u>39 908</u> 29 679	<u>38 542</u> 29 679	<u>35 129</u> 29 679	<u>39 908</u> 29 679
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>40 236</u> 30 002	<u>40 236</u> 30 002	<u>40 236</u> 30 002	<u>38 870</u> 30 002	<u>35 456</u> 30 002	<u>40 236</u> 30 002
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>38 965</u> 28 752	<u>38 965</u> 28 752	<u>38 965</u> 28 752	<u>37 600</u> 28 752	<u>34 186</u> 28 752	<u>38 965</u> 28 752
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>39 273</u> 29 055	<u>39 273</u> 29 055	<u>39 273</u> 29 055	<u>37 907</u> 29 055	<u>34 494</u> 29 055	<u>39 273</u> 29 055

						-	-	-	-	-	-
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 906</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>47 878</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>34 432</u> 29 364
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>32 555</u> 30 002	<u>40 236</u> 30 002	<u>48 526</u> 30 002	<u>40 236</u> 30 002	<u>40 236</u> 30 002	<u>40 236</u> 30 002	<u>35 081</u> 30 002
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 890</u> 30 332	<u>40 571</u> 30 332	<u>48 861</u> 30 332	<u>40 571</u> 30 332	<u>40 571</u> 30 332	<u>40 571</u> 30 332	<u>35 416</u> 30 332
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>32 555</u> 30 002	<u>40 236</u> 30 002	<u>48 526</u> 30 002	<u>40 236</u> 30 002	<u>40 236</u> 30 002	<u>40 236</u> 30 002	<u>35 081</u> 30 002
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 890</u> 30 332	<u>40 571</u> 30 332	<u>48 861</u> 30 332	<u>40 571</u> 30 332	<u>40 571</u> 30 332	<u>40 571</u> 30 332	<u>35 416</u> 30 332
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>33 232</u> 30 669	<u>40 913</u> 30 669	<u>49 204</u> 30 669	<u>40 913</u> 30 669	<u>40 913</u> 30 669	<u>40 913</u> 30 669	<u>35 758</u> 30 669
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>33 582</u> 31 013	<u>41 263</u> 31 013	<u>49 554</u> 31 013	<u>41 263</u> 31 013	<u>41 263</u> 31 013	<u>41 263</u> 31 013	<u>36 108</u> 31 013
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>34 306</u> 31 726	<u>41 987</u> 31 726	<u>50 278</u> 31 726	<u>41 987</u> 31 726	<u>41 987</u> 31 726	<u>41 987</u> 31 726	<u>36 833</u> 31 726
212-101-0700	7473-2010 20	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>32 752</u> 29 764	<u>39 994</u> 29 764	<u>48 041</u> 29 764	<u>39 994</u> 29 764	<u>39 994</u> 29 764	<u>39 994</u> 29 764	<u>34 839</u> 29 764
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>32 619</u> 30 065	<u>40 300</u> 30 065	<u>48 590</u> 30 065	<u>40 300</u> 30 065	<u>40 300</u> 30 065	<u>40 300</u> 30 065	<u>35 145</u> 30 065
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>32 930</u> 30 372	<u>40 611</u> 30 372	<u>48 902</u> 30 372	<u>40 611</u> 30 372	<u>40 611</u> 30 372	<u>40 611</u> 30 372	<u>35 456</u> 30 372
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>33 573</u> 31 004	<u>41 254</u> 31 004	<u>49 545</u> 31 004	<u>41 254</u> 31 004	<u>41 254</u> 31 004	<u>41 254</u> 31 004	<u>36 099</u> 31 004

					-	-	-	-	-	-
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>39 587</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364	<u>38 222</u> 29 364	<u>34 808</u> 29 364	<u>39 587</u> 29 364
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>40 236</u> 30 002	<u>40 236</u> 30 002	<u>40 236</u> 30 002	<u>38 870</u> 30 002	<u>35 456</u> 30 002	<u>40 236</u> 30 002
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>40 571</u> 30 332	<u>40 571</u> 30 332	<u>40 571</u> 30 332	<u>39 205</u> 30 332	<u>35 791</u> 30 332	<u>40 571</u> 30 332
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>40 236</u> 30 002	<u>40 236</u> 30 002	<u>40 236</u> 30 002	<u>38 870</u> 30 002	<u>35 456</u> 30 002	<u>40 236</u> 30 002
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>40 571</u> 30 332	<u>40 571</u> 30 332	<u>40 571</u> 30 332	<u>39 205</u> 30 332	<u>35 791</u> 30 332	<u>40 571</u> 30 332
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>40 913</u> 30 669	<u>40 913</u> 30 669	<u>40 913</u> 30 669	<u>39 547</u> 30 669	<u>36 134</u> 30 669	<u>40 913</u> 30 669
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>41 263</u> 31 013	<u>41 263</u> 31 013	<u>41 263</u> 31 013	<u>39 898</u> 31 013	<u>36 484</u> 31 013	<u>41 263</u> 31 013
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>41 987</u> 31 726	<u>41 987</u> 31 726	<u>41 987</u> 31 726	<u>40 622</u> 31 726	<u>37 208</u> 31 726	<u>41 987</u> 31 726
212-101-0700	20 7473-2010	3								
212-101-0701		3	1	2400	<u>39 994</u> 29 764	<u>39 994</u> 29 764	<u>39 994</u> 29 764	<u>38 629</u> 29 764	<u>35 215</u> 29 764	<u>39 994</u> 29 764
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>40 300</u> 30 065	<u>40 300</u> 30 065	<u>40 300</u> 30 065	<u>38 934</u> 30 065	<u>35 520</u> 30 065	<u>40 300</u> 30 065
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>40 611</u> 30 372	<u>40 611</u> 30 372	<u>40 611</u> 30 372	<u>39 246</u> 30 372	<u>35 832</u> 30 372	<u>40 611</u> 30 372
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>41 254</u> 31 004	<u>41 254</u> 31 004	<u>41 254</u> 31 004	<u>39 889</u> 31 004	<u>36 475</u> 31 004	<u>41 254</u> 31 004

						-	-	-	-	-	-
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>33 905</u> 31 331	<u>41 586</u> 31 331	<u>49 876</u> 31 331	<u>41 586</u> 31 331	<u>41 586</u> 31 331	<u>41 586</u> 31 331	<u>36 431</u> 31 331
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>32 619</u> 30 065	<u>40 300</u> 30 065	<u>48 590</u> 30 065	<u>40 300</u> 30 065	<u>40 300</u> 30 065	<u>40 300</u> 30 065	<u>35 145</u> 30 065
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>32 930</u> 30 372	<u>40 611</u> 30 372	<u>48 902</u> 30 372	<u>40 611</u> 30 372	<u>40 611</u> 30 372	<u>40 611</u> 30 372	<u>35 456</u> 30 372
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>33 248</u> 30 685	<u>40 929</u> 30 685	<u>49 220</u> 30 685	<u>40 929</u> 30 685	<u>40 929</u> 30 685	<u>40 929</u> 30 685	<u>35 775</u> 30 685
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>33 905</u> 31 331	<u>41 586</u> 31 331	<u>49 876</u> 31 331	<u>41 586</u> 31 331	<u>41 586</u> 31 331	<u>41 586</u> 31 331	<u>36 431</u> 31 331
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>34 243</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664	<u>50 215</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664	<u>36 770</u> 31 664
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>32 930</u> 30 372	<u>40 611</u> 30 372	<u>48 902</u> 30 372	<u>40 611</u> 30 372	<u>40 611</u> 30 372	<u>40 611</u> 30 372	<u>35 456</u> 30 372
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>33 248</u> 30 685	<u>40 929</u> 30 685	<u>49 220</u> 30 685	<u>40 929</u> 30 685	<u>40 929</u> 30 685	<u>40 929</u> 30 685	<u>35 775</u> 30 685
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>33 573</u> 31 004	<u>41 254</u> 31 004	<u>49 545</u> 31 004	<u>41 254</u> 31 004	<u>41 254</u> 31 004	<u>41 254</u> 31 004	<u>36 099</u> 31 004
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>34 243</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664	<u>50 215</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664	<u>36 770</u> 31 664
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>34 589</u> 32 005	<u>42 270</u> 32 005	<u>50 561</u> 32 005	<u>42 270</u> 32 005	<u>42 270</u> 32 005	<u>42 270</u> 32 005	<u>37 116</u> 32 005
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>34 243</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664	<u>50 215</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664	<u>36 770</u> 31 664
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>34 589</u> 32 005	<u>42 270</u> 32 005	<u>50 561</u> 32 005	<u>42 270</u> 32 005	<u>42 270</u> 32 005	<u>42 270</u> 32 005	<u>37 116</u> 32 005

					-	-	-	-	-	-
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>41 586</u> 31 331	<u>41 586</u> 31 331	<u>41 586</u> 31 331	<u>40 220</u> 31 331	<u>36 806</u> 31 331	<u>41 586</u> 31 331
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>40 300</u> 30 065	<u>40 300</u> 30 065	<u>40 300</u> 30 065	<u>38 934</u> 30 065	<u>35 520</u> 30 065	<u>40 300</u> 30 065
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>40 611</u> 30 372	<u>40 611</u> 30 372	<u>40 611</u> 30 372	<u>39 246</u> 30 372	<u>35 832</u> 30 372	<u>40 611</u> 30 372
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>40 929</u> 30 685	<u>40 929</u> 30 685	<u>40 929</u> 30 685	<u>39 564</u> 30 685	<u>36 150</u> 30 685	<u>40 929</u> 30 685
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>41 586</u> 31 331	<u>41 586</u> 31 331	<u>41 586</u> 31 331	<u>40 220</u> 31 331	<u>36 806</u> 31 331	<u>41 586</u> 31 331
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>41 924</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664	<u>40 559</u> 31 664	<u>37 145</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>40 611</u> 30 372	<u>40 611</u> 30 372	<u>40 611</u> 30 372	<u>39 246</u> 30 372	<u>35 832</u> 30 372	<u>40 611</u> 30 372
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>40 929</u> 30 685	<u>40 929</u> 30 685	<u>40 929</u> 30 685	<u>39 564</u> 30 685	<u>36 150</u> 30 685	<u>40 929</u> 30 685
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>41 254</u> 31 004	<u>41 254</u> 31 004	<u>41 254</u> 31 004	<u>39 889</u> 31 004	<u>36 475</u> 31 004	<u>41 254</u> 31 004
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>41 924</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664	<u>40 559</u> 31 664	<u>37 145</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>42 270</u> 32 005	<u>42 270</u> 32 005	<u>42 270</u> 32 005	<u>40 905</u> 32 005	<u>37 491</u> 32 005	<u>42 270</u> 32 005
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>41 924</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664	<u>40 559</u> 31 664	<u>37 145</u> 31 664	<u>41 924</u> 31 664
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>42 270</u> 32 005	<u>42 270</u> 32 005	<u>42 270</u> 32 005	<u>40 905</u> 32 005	<u>37 491</u> 32 005	<u>42 270</u> 32 005

						-	-	-	-	-	-
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 943</u> 32 352	<u>42 624</u> 32 352	<u>50 914</u> 32 352	<u>42 624</u> 32 352	<u>42 624</u> 32 352	<u>42 624</u> 32 352	<u>37 469</u> 32 352
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>35 304</u> 32 708	<u>42 985</u> 32 708	<u>51 275</u> 32 708	<u>42 985</u> 32 708	<u>42 985</u> 32 708	<u>42 985</u> 32 708	<u>37 830</u> 32 708
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>36 051</u> 33 443	<u>43 732</u> 33 443	<u>52 022</u> 33 443	<u>43 732</u> 33 443	<u>43 732</u> 33 443	<u>43 732</u> 33 443	<u>38 577</u> 33 443
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>35 240</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>50 529</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>37 327</u> 32 213
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>35 131</u> 32 538	<u>42 812</u> 32 538	<u>51 103</u> 32 538	<u>42 812</u> 32 538	<u>42 812</u> 32 538	<u>42 812</u> 32 538	<u>37 658</u> 32 538
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>35 469</u> 32 870	<u>43 150</u> 32 870	<u>51 440</u> 32 870	<u>43 150</u> 32 870	<u>43 150</u> 32 870	<u>43 150</u> 32 870	<u>37 995</u> 32 870
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>36 165</u> 33 555	<u>43 845</u> 33 555	<u>52 136</u> 33 555	<u>43 845</u> 33 555	<u>43 845</u> 33 555	<u>43 845</u> 33 555	<u>38 691</u> 33 555
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>36 523</u> 33 908	<u>44 204</u> 33 908	<u>52 495</u> 33 908	<u>44 204</u> 33 908	<u>44 204</u> 33 908	<u>44 204</u> 33 908	<u>39 050</u> 33 908
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>35 131</u> 32 538	<u>42 812</u> 32 538	<u>51 103</u> 32 538	<u>42 812</u> 32 538	<u>42 812</u> 32 538	<u>42 812</u> 32 538	<u>37 658</u> 32 538
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>35 469</u> 32 870	<u>43 150</u> 32 870	<u>51 440</u> 32 870	<u>43 150</u> 32 870	<u>43 150</u> 32 870	<u>43 150</u> 32 870	<u>37 995</u> 32 870
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>35 813</u> 33 209	<u>43 494</u> 33 209	<u>51 785</u> 33 209	<u>43 494</u> 33 209	<u>43 494</u> 33 209	<u>43 494</u> 33 209	<u>38 339</u> 33 209
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>36 523</u> 33 908	<u>44 204</u> 33 908	<u>52 495</u> 33 908	<u>44 204</u> 33 908	<u>44 204</u> 33 908	<u>44 204</u> 33 908	<u>39 050</u> 33 908

					-	-	-	-	-	-
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>42 624</u> 32 352	<u>42 624</u> 32 352	<u>42 624</u> 32 352	<u>41 258</u> 32 352	<u>37 844</u> 32 352	<u>42 624</u> 32 352
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>42 985</u> 32 708	<u>42 985</u> 32 708	<u>42 985</u> 32 708	<u>41 619</u> 32 708	<u>38 206</u> 32 708	<u>42 985</u> 32 708
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>43 732</u> 33 443	<u>43 732</u> 33 443	<u>43 732</u> 33 443	<u>42 366</u> 33 443	<u>38 952</u> 33 443	<u>43 732</u> 33 443
212-101-0800	7473-2010 22,5	3								
212-101-0801		3	1	2400	<u>42 482</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>41 116</u> 32 213	<u>37 703</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>42 812</u> 32 538	<u>42 812</u> 32 538	<u>42 812</u> 32 538	<u>41 447</u> 32 538	<u>38 033</u> 32 538	<u>42 812</u> 32 538
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>43 150</u> 32 870	<u>43 150</u> 32 870	<u>43 150</u> 32 870	<u>41 784</u> 32 870	<u>38 370</u> 32 870	<u>43 150</u> 32 870
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>43 845</u> 33 555	<u>43 845</u> 33 555	<u>43 845</u> 33 555	<u>42 480</u> 33 555	<u>39 066</u> 33 555	<u>43 845</u> 33 555
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>44 204</u> 33 908	<u>44 204</u> 33 908	<u>44 204</u> 33 908	<u>42 839</u> 33 908	<u>39 425</u> 33 908	<u>44 204</u> 33 908
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>42 812</u> 32 538	<u>42 812</u> 32 538	<u>42 812</u> 32 538	<u>41 447</u> 32 538	<u>38 033</u> 32 538	<u>42 812</u> 32 538
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>43 150</u> 32 870	<u>43 150</u> 32 870	<u>43 150</u> 32 870	<u>41 784</u> 32 870	<u>38 370</u> 32 870	<u>43 150</u> 32 870
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>43 494</u> 33 209	<u>43 494</u> 33 209	<u>43 494</u> 33 209	<u>42 129</u> 33 209	<u>38 715</u> 33 209	<u>43 494</u> 33 209
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>44 204</u> 33 908	<u>44 204</u> 33 908	<u>44 204</u> 33 908	<u>42 839</u> 33 908	<u>39 425</u> 33 908	<u>44 204</u> 33 908

						-	-	-	-	-	-
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>36 890</u> 34 269	<u>44 571</u> 34 269	<u>52 861</u> 34 269	<u>44 571</u> 34 269	<u>44 571</u> 34 269	<u>44 571</u> 34 269	<u>39 416</u> 34 269
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>35 469</u> 32 870	<u>43 150</u> 32 870	<u>51 440</u> 32 870	<u>43 150</u> 32 870	<u>43 150</u> 32 870	<u>43 150</u> 32 870	<u>37 995</u> 32 870
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>35 813</u> 33 209	<u>43 494</u> 33 209	<u>51 785</u> 33 209	<u>43 494</u> 33 209	<u>43 494</u> 33 209	<u>43 494</u> 33 209	<u>38 339</u> 33 209
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>36 165</u> 33 555	<u>43 845</u> 33 555	<u>52 136</u> 33 555	<u>43 845</u> 33 555	<u>43 845</u> 33 555	<u>43 845</u> 33 555	<u>38 691</u> 33 555
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>36 890</u> 34 269	<u>44 571</u> 34 269	<u>52 861</u> 34 269	<u>44 571</u> 34 269	<u>44 571</u> 34 269	<u>44 571</u> 34 269	<u>39 416</u> 34 269
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>37 264</u> 34 637	<u>44 945</u> 34 637	<u>53 236</u> 34 637	<u>44 945</u> 34 637	<u>44 945</u> 34 637	<u>44 945</u> 34 637	<u>39 790</u> 34 637
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>36 890</u> 34 269	<u>44 571</u> 34 269	<u>52 861</u> 34 269	<u>44 571</u> 34 269	<u>44 571</u> 34 269	<u>44 571</u> 34 269	<u>39 416</u> 34 269
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>37 264</u> 34 637	<u>44 945</u> 34 637	<u>53 236</u> 34 637	<u>44 945</u> 34 637	<u>44 945</u> 34 637	<u>44 945</u> 34 637	<u>39 790</u> 34 637
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>37 647</u> 35 014	<u>45 328</u> 35 014	<u>53 618</u> 35 014	<u>45 328</u> 35 014	<u>45 328</u> 35 014	<u>45 328</u> 35 014	<u>40 173</u> 35 014
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>38 038</u> 35 399	<u>45 719</u> 35 399	<u>54 009</u> 35 399	<u>45 719</u> 35 399	<u>45 719</u> 35 399	<u>45 719</u> 35 399	<u>40 564</u> 35 399
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>38 846</u> 36 194	<u>46 527</u> 36 194	<u>54 817</u> 36 194	<u>46 527</u> 36 194	<u>46 527</u> 36 194	<u>46 527</u> 36 194	<u>41 372</u> 36 194
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 786</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>53 075</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>39 874</u> 34 719

					-	-	-	-	-	-
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>44 571</u> 34 269	<u>44 571</u> 34 269	<u>44 571</u> 34 269	<u>43 205</u> 34 269	<u>39 792</u> 34 269	<u>44 571</u> 34 269
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>43 150</u> 32 870	<u>43 150</u> 32 870	<u>43 150</u> 32 870	<u>41 784</u> 32 870	<u>38 370</u> 32 870	<u>43 150</u> 32 870
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>43 494</u> 33 209	<u>43 494</u> 33 209	<u>43 494</u> 33 209	<u>42 129</u> 33 209	<u>38 715</u> 33 209	<u>43 494</u> 33 209
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>43 845</u> 33 555	<u>43 845</u> 33 555	<u>43 845</u> 33 555	<u>42 480</u> 33 555	<u>39 066</u> 33 555	<u>43 845</u> 33 555
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>44 571</u> 34 269	<u>44 571</u> 34 269	<u>44 571</u> 34 269	<u>43 205</u> 34 269	<u>39 792</u> 34 269	<u>44 571</u> 34 269
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>44 945</u> 34 637	<u>44 945</u> 34 637	<u>44 945</u> 34 637	<u>43 580</u> 34 637	<u>40 166</u> 34 637	<u>44 945</u> 34 637
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>44 571</u> 34 269	<u>44 571</u> 34 269	<u>44 571</u> 34 269	<u>43 205</u> 34 269	<u>39 792</u> 34 269	<u>44 571</u> 34 269
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>44 945</u> 34 637	<u>44 945</u> 34 637	<u>44 945</u> 34 637	<u>43 580</u> 34 637	<u>40 166</u> 34 637	<u>44 945</u> 34 637
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>45 328</u> 35 014	<u>45 328</u> 35 014	<u>45 328</u> 35 014	<u>43 962</u> 35 014	<u>40 548</u> 35 014	<u>45 328</u> 35 014
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>45 719</u> 35 399	<u>45 719</u> 35 399	<u>45 719</u> 35 399	<u>44 353</u> 35 399	<u>40 939</u> 35 399	<u>45 719</u> 35 399
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>46 527</u> 36 194	<u>46 527</u> 36 194	<u>46 527</u> 36 194	<u>45 161</u> 36 194	<u>41 748</u> 36 194	<u>46 527</u> 36 194
212-101-0900	25 7473-2010	3								
212-101-0901		3	1	2400	<u>45 028</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>43 663</u> 34 719	<u>40 249</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719

						-	-	-	-	-	-
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 704</u> 35 070	<u>45 385</u> 35 070	<u>53 675</u> 35 070	<u>45 385</u> 35 070	<u>45 385</u> 35 070	<u>45 385</u> 35 070	<u>40 230</u> 35 070
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 423</u> 35 629	<u>47 798</u> 34 873	<u>57 161</u> 34 873	<u>48 613</u> 34 873	<u>53 636</u> 34 873	<u>55 839</u> 34 873	<u>40 187</u> 34 873
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>38 967</u> 36 163	<u>48 331</u> 35 395	<u>57 694</u> 35 395	<u>49 146</u> 35 395	<u>54 169</u> 35 395	<u>56 372</u> 35 395	<u>40 720</u> 35 395
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 710</u> 34 930	<u>47 100</u> 34 188	<u>56 463</u> 34 188	<u>47 915</u> 34 188	<u>52 938</u> 34 188	<u>55 142</u> 34 188	<u>39 489</u> 34 188
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 243</u> 35 454	<u>47 622</u> 34 700	<u>56 986</u> 34 700	<u>48 437</u> 34 700	<u>53 461</u> 34 700	<u>55 664</u> 34 700	<u>40 011</u> 34 700
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 786</u> 35 985	<u>48 153</u> 35 221	<u>57 517</u> 35 221	<u>48 968</u> 35 221	<u>53 992</u> 35 221	<u>56 195</u> 35 221	<u>40 542</u> 35 221
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 337</u> 36 525	<u>48 692</u> 35 750	<u>58 056</u> 35 750	<u>49 508</u> 35 750	<u>54 531</u> 35 750	<u>56 734</u> 35 750	<u>41 081</u> 35 750
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 135</u> 36 327	<u>48 495</u> 35 556	<u>57 858</u> 35 556	<u>49 310</u> 35 556	<u>54 333</u> 35 556	<u>56 536</u> 35 556	<u>40 884</u> 35 556
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 690</u> 36 872	<u>49 038</u> 36 089	<u>58 402</u> 36 089	<u>49 853</u> 36 089	<u>54 877</u> 36 089	<u>57 080</u> 36 089	<u>41 427</u> 36 089
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>40 254</u> 37 425	<u>49 590</u> 36 630	<u>58 954</u> 36 630	<u>50 405</u> 36 630	<u>55 429</u> 36 630	<u>57 632</u> 36 630	<u>41 979</u> 36 630
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 827</u> 37 986	<u>50 151</u> 37 179	<u>59 514</u> 37 179	<u>50 966</u> 37 179	<u>55 989</u> 37 179	<u>58 192</u> 37 179	<u>42 540</u> 37 179
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 786</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>53 075</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>39 874</u> 34 719

					-	-	-	-	-	-
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>45 385</u> 35 070	<u>45 385</u> 35 070	<u>45 385</u> 35 070	<u>44 019</u> 35 070	<u>40 606</u> 35 070	<u>45 385</u> 35 070
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>54 077</u> 34 873	<u>53 636</u> 34 873	<u>48 341</u> 34 873	<u>43 991</u> 34 873	<u>41 130</u> 35 428	<u>53 636</u> 34 873
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>54 610</u> 35 395	<u>54 169</u> 35 395	<u>48 874</u> 35 395	<u>44 524</u> 35 395	<u>41 671</u> 35 958	<u>54 169</u> 35 395
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>53 379</u> 34 188	<u>52 938</u> 34 188	<u>47 643</u> 34 188	<u>43 293</u> 34 188	<u>40 421</u> 34 732	<u>52 938</u> 34 188
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>53 901</u> 34 700	<u>53 461</u> 34 700	<u>48 166</u> 34 700	<u>43 816</u> 34 700	<u>40 952</u> 35 253	<u>53 461</u> 34 700
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>54 432</u> 35 221	<u>53 992</u> 35 221	<u>48 696</u> 35 221	<u>44 346</u> 35 221	<u>41 491</u> 35 781	<u>53 992</u> 35 221
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>54 971</u> 35 750	<u>54 531</u> 35 750	<u>49 236</u> 35 750	<u>44 886</u> 35 750	<u>42 039</u> 36 319	<u>54 531</u> 35 750
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>54 774</u> 35 556	<u>54 333</u> 35 556	<u>49 038</u> 35 556	<u>44 688</u> 35 556	<u>41 838</u> 36 122	<u>54 333</u> 35 556
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>55 317</u> 36 089	<u>54 877</u> 36 089	<u>49 582</u> 36 089	<u>45 231</u> 36 089	<u>42 390</u> 36 663	<u>54 877</u> 36 089
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>55 869</u> 36 630	<u>55 429</u> 36 630	<u>50 134</u> 36 630	<u>45 783</u> 36 630	<u>42 951</u> 37 213	<u>55 429</u> 36 630
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>56 430</u> 37 179	<u>55 989</u> 37 179	<u>50 694</u> 37 179	<u>46 344</u> 37 179	<u>43 520</u> 37 771	<u>55 989</u> 37 179
212-101-1000	7473-2010 27,5	3								
212-101-1001		3	1	2400	<u>45 028</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>43 663</u> 34 719	<u>40 249</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719

						-	-	-	-	-	-
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 704</u> 35 070	<u>45 385</u> 35 070	<u>53 675</u> 35 070	<u>45 385</u> 35 070	<u>45 385</u> 35 070	<u>45 385</u> 35 070	<u>40 230</u> 35 070
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>38 438</u> 35 793	<u>46 119</u> 35 793	<u>54 410</u> 35 793	<u>46 119</u> 35 793	<u>46 119</u> 35 793	<u>46 119</u> 35 793	<u>40 965</u> 35 793
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>38 817</u> 36 166	<u>46 498</u> 36 166	<u>54 789</u> 36 166	<u>46 498</u> 36 166	<u>46 498</u> 36 166	<u>46 498</u> 36 166	<u>41 343</u> 36 166
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 704</u> 35 070	<u>45 385</u> 35 070	<u>53 675</u> 35 070	<u>45 385</u> 35 070	<u>45 385</u> 35 070	<u>45 385</u> 35 070	<u>40 230</u> 35 070
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>38 067</u> 35 428	<u>45 748</u> 35 428	<u>54 039</u> 35 428	<u>45 748</u> 35 428	<u>45 748</u> 35 428	<u>45 748</u> 35 428	<u>40 594</u> 35 428
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>38 817</u> 36 166	<u>46 498</u> 36 166	<u>54 789</u> 36 166	<u>46 498</u> 36 166	<u>46 498</u> 36 166	<u>46 498</u> 36 166	<u>41 343</u> 36 166
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>39 204</u> 36 547	<u>46 885</u> 36 547	<u>55 176</u> 36 547	<u>46 885</u> 36 547	<u>46 885</u> 36 547	<u>46 885</u> 36 547	<u>41 730</u> 36 547
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>39 204</u> 36 547	<u>46 885</u> 36 547	<u>55 176</u> 36 547	<u>46 885</u> 36 547	<u>46 885</u> 36 547	<u>46 885</u> 36 547	<u>41 730</u> 36 547
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>39 599</u> 36 935	<u>47 280</u> 36 935	<u>55 571</u> 36 935	<u>47 280</u> 36 935	<u>47 280</u> 36 935	<u>47 280</u> 36 935	<u>42 125</u> 36 935
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>40 415</u> 37 738	<u>48 096</u> 37 738	<u>56 386</u> 37 738	<u>48 096</u> 37 738	<u>48 096</u> 37 738	<u>48 096</u> 37 738	<u>42 941</u> 37 738
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>40 836</u> 38 153	<u>48 517</u> 38 153	<u>56 808</u> 38 153	<u>48 517</u> 38 153	<u>48 517</u> 38 153	<u>48 517</u> 38 153	<u>43 362</u> 38 153
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>41 905</u> 38 773	<u>49 147</u> 38 773	<u>57 194</u> 38 773	<u>49 147</u> 38 773	<u>49 147</u> 38 773	<u>49 147</u> 38 773	<u>43 992</u> 38 773

					-	-	-	-	-	-
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>45 385</u> 35 070	<u>45 385</u> 35 070	<u>45 385</u> 35 070	<u>44 019</u> 35 070	<u>40 606</u> 35 070	<u>45 385</u> 35 070
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>46 119</u> 35 793	<u>46 119</u> 35 793	<u>46 119</u> 35 793	<u>44 754</u> 35 793	<u>41 340</u> 35 793	<u>46 119</u> 35 793
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>46 498</u> 36 166	<u>46 498</u> 36 166	<u>46 498</u> 36 166	<u>45 133</u> 36 166	<u>41 719</u> 36 166	<u>46 498</u> 36 166
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>45 385</u> 35 070	<u>45 385</u> 35 070	<u>45 385</u> 35 070	<u>44 019</u> 35 070	<u>40 606</u> 35 070	<u>45 385</u> 35 070
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>45 748</u> 35 428	<u>45 748</u> 35 428	<u>45 748</u> 35 428	<u>44 383</u> 35 428	<u>40 969</u> 35 428	<u>45 748</u> 35 428
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>46 498</u> 36 166	<u>46 498</u> 36 166	<u>46 498</u> 36 166	<u>45 133</u> 36 166	<u>41 719</u> 36 166	<u>46 498</u> 36 166
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>46 885</u> 36 547	<u>46 885</u> 36 547	<u>46 885</u> 36 547	<u>45 520</u> 36 547	<u>42 106</u> 36 547	<u>46 885</u> 36 547
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>46 885</u> 36 547	<u>46 885</u> 36 547	<u>46 885</u> 36 547	<u>45 520</u> 36 547	<u>42 106</u> 36 547	<u>46 885</u> 36 547
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>47 280</u> 36 935	<u>47 280</u> 36 935	<u>47 280</u> 36 935	<u>45 915</u> 36 935	<u>42 501</u> 36 935	<u>47 280</u> 36 935
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>48 096</u> 37 738	<u>48 096</u> 37 738	<u>48 096</u> 37 738	<u>46 730</u> 37 738	<u>43 317</u> 37 738	<u>48 096</u> 37 738
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>48 517</u> 38 153	<u>48 517</u> 38 153	<u>48 517</u> 38 153	<u>47 152</u> 38 153	<u>43 738</u> 38 153	<u>48 517</u> 38 153
212-101-1100	7473-2010 30	3								
212-101-1101		3	1	2400	<u>49 147</u> 38 773	<u>49 147</u> 38 773	<u>49 147</u> 38 773	<u>47 782</u> 38 773	<u>44 368</u> 38 773	<u>49 147</u> 38 773

						-	-	-	-	-	-
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>41 864</u> 39 165	<u>49 545</u> 39 165	<u>57 836</u> 39 165	<u>49 545</u> 39 165	<u>49 545</u> 39 165	<u>49 545</u> 39 165	<u>44 390</u> 39 165
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>42 685</u> 39 972	<u>50 366</u> 39 972	<u>58 656</u> 39 972	<u>50 366</u> 39 972	<u>50 366</u> 39 972	<u>50 366</u> 39 972	<u>45 211</u> 39 972
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>43 108</u> 40 389	<u>50 789</u> 40 389	<u>59 079</u> 40 389	<u>50 789</u> 40 389	<u>50 789</u> 40 389	<u>50 789</u> 40 389	<u>45 634</u> 40 389
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>41 864</u> 39 165	<u>49 545</u> 39 165	<u>57 836</u> 39 165	<u>49 545</u> 39 165	<u>49 545</u> 39 165	<u>49 545</u> 39 165	<u>44 390</u> 39 165
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>42 270</u> 39 565	<u>49 951</u> 39 565	<u>58 242</u> 39 565	<u>49 951</u> 39 565	<u>49 951</u> 39 565	<u>49 951</u> 39 565	<u>44 796</u> 39 565
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>43 108</u> 40 389	<u>50 789</u> 40 389	<u>59 079</u> 40 389	<u>50 789</u> 40 389	<u>50 789</u> 40 389	<u>50 789</u> 40 389	<u>45 634</u> 40 389
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>43 540</u> 40 814	<u>51 221</u> 40 814	<u>59 511</u> 40 814	<u>51 221</u> 40 814	<u>51 221</u> 40 814	<u>51 221</u> 40 814	<u>46 066</u> 40 814
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>43 540</u> 40 814	<u>51 221</u> 40 814	<u>59 511</u> 40 814	<u>51 221</u> 40 814	<u>51 221</u> 40 814	<u>51 221</u> 40 814	<u>46 066</u> 40 814
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>43 981</u> 41 248	<u>51 662</u> 41 248	<u>59 952</u> 41 248	<u>51 662</u> 41 248	<u>51 662</u> 41 248	<u>51 662</u> 41 248	<u>46 507</u> 41 248
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>44 892</u> 42 145	<u>52 573</u> 42 145	<u>60 863</u> 42 145	<u>52 573</u> 42 145	<u>52 573</u> 42 145	<u>52 573</u> 42 145	<u>47 418</u> 42 145
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>45 362</u> 42 608	<u>53 043</u> 42 608	<u>61 334</u> 42 608	<u>53 043</u> 42 608	<u>53 043</u> 42 608	<u>53 043</u> 42 608	<u>47 888</u> 42 608
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>43 087</u> 39 936	<u>50 329</u> 39 936	<u>58 376</u> 39 936	<u>50 329</u> 39 936	<u>50 329</u> 39 936	<u>50 329</u> 39 936	<u>45 174</u> 39 936

					-	-	-	-	-	-
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>49 545</u> 39 165	<u>49 545</u> 39 165	<u>49 545</u> 39 165	<u>48 180</u> 39 165	<u>44 766</u> 39 165	<u>49 545</u> 39 165
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>50 366</u> 39 972	<u>50 366</u> 39 972	<u>50 366</u> 39 972	<u>49 000</u> 39 972	<u>45 586</u> 39 972	<u>50 366</u> 39 972
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>50 789</u> 40 389	<u>50 789</u> 40 389	<u>50 789</u> 40 389	<u>49 423</u> 40 389	<u>46 009</u> 40 389	<u>50 789</u> 40 389
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>49 545</u> 39 165	<u>49 545</u> 39 165	<u>49 545</u> 39 165	<u>48 180</u> 39 165	<u>44 766</u> 39 165	<u>49 545</u> 39 165
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>49 951</u> 39 565	<u>49 951</u> 39 565	<u>49 951</u> 39 565	<u>48 586</u> 39 565	<u>45 172</u> 39 565	<u>49 951</u> 39 565
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>50 789</u> 40 389	<u>50 789</u> 40 389	<u>50 789</u> 40 389	<u>49 423</u> 40 389	<u>46 009</u> 40 389	<u>50 789</u> 40 389
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>51 221</u> 40 814	<u>51 221</u> 40 814	<u>51 221</u> 40 814	<u>49 855</u> 40 814	<u>46 441</u> 40 814	<u>51 221</u> 40 814
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>51 221</u> 40 814	<u>51 221</u> 40 814	<u>51 221</u> 40 814	<u>49 855</u> 40 814	<u>46 441</u> 40 814	<u>51 221</u> 40 814
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>51 662</u> 41 248	<u>51 662</u> 41 248	<u>51 662</u> 41 248	<u>50 296</u> 41 248	<u>46 882</u> 41 248	<u>51 662</u> 41 248
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>52 573</u> 42 145	<u>52 573</u> 42 145	<u>52 573</u> 42 145	<u>51 207</u> 42 145	<u>47 793</u> 42 145	<u>52 573</u> 42 145
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>53 043</u> 42 608	<u>53 043</u> 42 608	<u>53 043</u> 42 608	<u>51 678</u> 42 608	<u>48 264</u> 42 608	<u>53 043</u> 42 608
212-101-1200	7473-2010 35	3								
212-101-1201		3	1	2400	<u>50 329</u> 39 936	<u>50 329</u> 39 936	<u>50 329</u> 39 936	<u>48 963</u> 39 936	<u>45 550</u> 39 936	<u>50 329</u> 39 936

						-	-	-	-	-	-
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>43 058</u> 40 340	<u>50 739</u> 40 340	<u>59 029</u> 40 340	<u>50 739</u> 40 340	<u>50 739</u> 40 340	<u>50 739</u> 40 340	<u>45 584</u> 40 340
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>43 903</u> 41 172	<u>51 584</u> 41 172	<u>59 874</u> 41 172	<u>51 584</u> 41 172	<u>51 584</u> 41 172	<u>51 584</u> 41 172	<u>46 429</u> 41 172
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>44 339</u> 41 600	<u>52 020</u> 41 600	<u>60 310</u> 41 600	<u>52 020</u> 41 600	<u>52 020</u> 41 600	<u>52 020</u> 41 600	<u>46 865</u> 41 600
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>43 058</u> 40 340	<u>50 739</u> 40 340	<u>59 029</u> 40 340	<u>50 739</u> 40 340	<u>50 739</u> 40 340	<u>50 739</u> 40 340	<u>45 584</u> 40 340
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>43 476</u> 40 751	<u>51 157</u> 40 751	<u>59 448</u> 40 751	<u>51 157</u> 40 751	<u>51 157</u> 40 751	<u>51 157</u> 40 751	<u>46 002</u> 40 751
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>44 339</u> 41 600	<u>52 020</u> 41 600	<u>60 310</u> 41 600	<u>52 020</u> 41 600	<u>52 020</u> 41 600	<u>52 020</u> 41 600	<u>46 865</u> 41 600
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>44 784</u> 42 038	<u>52 465</u> 42 038	<u>60 755</u> 42 038	<u>52 465</u> 42 038	<u>52 465</u> 42 038	<u>52 465</u> 42 038	<u>47 310</u> 42 038
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>44 784</u> 42 038	<u>52 465</u> 42 038	<u>60 755</u> 42 038	<u>52 465</u> 42 038	<u>52 465</u> 42 038	<u>52 465</u> 42 038	<u>47 310</u> 42 038
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>45 238</u> 42 486	<u>52 919</u> 42 486	<u>61 209</u> 42 486	<u>52 919</u> 42 486	<u>52 919</u> 42 486	<u>52 919</u> 42 486	<u>47 764</u> 42 486
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>46 176</u> 43 409	<u>53 857</u> 43 409	<u>62 148</u> 43 409	<u>53 857</u> 43 409	<u>53 857</u> 43 409	<u>53 857</u> 43 409	<u>48 703</u> 43 409
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>46 661</u> 43 886	<u>54 342</u> 43 886	<u>62 633</u> 43 886	<u>54 342</u> 43 886	<u>54 342</u> 43 886	<u>54 342</u> 43 886	<u>49 187</u> 43 886
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>44 304</u> 41 135	<u>51 546</u> 41 135	<u>59 593</u> 41 135	<u>51 546</u> 41 135	<u>51 546</u> 41 135	<u>51 546</u> 41 135	<u>46 391</u> 41 135

					-	-	-	-	-	-
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>50 739</u> 40 340	<u>50 739</u> 40 340	<u>50 739</u> 40 340	<u>49 373</u> 40 340	<u>45 960</u> 40 340	<u>50 739</u> 40 340
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>51 584</u> 41 172	<u>51 584</u> 41 172	<u>51 584</u> 41 172	<u>50 218</u> 41 172	<u>46 805</u> 41 172	<u>51 584</u> 41 172
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>52 020</u> 41 600	<u>52 020</u> 41 600	<u>52 020</u> 41 600	<u>50 654</u> 41 600	<u>47 240</u> 41 600	<u>52 020</u> 41 600
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>50 739</u> 40 340	<u>50 739</u> 40 340	<u>50 739</u> 40 340	<u>49 373</u> 40 340	<u>45 960</u> 40 340	<u>50 739</u> 40 340
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>51 157</u> 40 751	<u>51 157</u> 40 751	<u>51 157</u> 40 751	<u>49 792</u> 40 751	<u>46 378</u> 40 751	<u>51 157</u> 40 751
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>52 020</u> 41 600	<u>52 020</u> 41 600	<u>52 020</u> 41 600	<u>50 654</u> 41 600	<u>47 240</u> 41 600	<u>52 020</u> 41 600
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>52 465</u> 42 038	<u>52 465</u> 42 038	<u>52 465</u> 42 038	<u>51 099</u> 42 038	<u>47 685</u> 42 038	<u>52 465</u> 42 038
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>52 465</u> 42 038	<u>52 465</u> 42 038	<u>52 465</u> 42 038	<u>51 099</u> 42 038	<u>47 685</u> 42 038	<u>52 465</u> 42 038
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>52 919</u> 42 486	<u>52 919</u> 42 486	<u>52 919</u> 42 486	<u>51 553</u> 42 486	<u>48 140</u> 42 486	<u>52 919</u> 42 486
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>53 857</u> 43 409	<u>53 857</u> 43 409	<u>53 857</u> 43 409	<u>52 492</u> 43 409	<u>49 078</u> 43 409	<u>53 857</u> 43 409
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>54 342</u> 43 886	<u>54 342</u> 43 886	<u>54 342</u> 43 886	<u>52 976</u> 43 886	<u>49 563</u> 43 886	<u>54 342</u> 43 886
212-101-1300	40 7473-2010	3								
212-101-1301		3	1	2400	<u>51 546</u> 41 135	<u>51 546</u> 41 135	<u>51 546</u> 41 135	<u>50 181</u> 41 135	<u>46 767</u> 41 135	<u>51 546</u> 41 135

						-	-	-	-	-	-
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>44 287</u> 41 550	<u>51 968</u> 41 550	<u>60 259</u> 41 550	<u>51 968</u> 41 550	<u>51 968</u> 41 550	<u>51 968</u> 41 550	<u>46 814</u> 41 550
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>45 158</u> 42 407	<u>52 839</u> 42 407	<u>61 129</u> 42 407	<u>52 839</u> 42 407	<u>52 839</u> 42 407	<u>52 839</u> 42 407	<u>47 684</u> 42 407
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>45 607</u> 42 848	<u>53 288</u> 42 848	<u>61 578</u> 42 848	<u>53 288</u> 42 848	<u>53 288</u> 42 848	<u>53 288</u> 42 848	<u>48 133</u> 42 848
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>44 287</u> 41 550	<u>51 968</u> 41 550	<u>60 259</u> 41 550	<u>51 968</u> 41 550	<u>51 968</u> 41 550	<u>51 968</u> 41 550	<u>46 814</u> 41 550
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>44 718</u> 41 974	<u>52 399</u> 41 974	<u>60 690</u> 41 974	<u>52 399</u> 41 974	<u>52 399</u> 41 974	<u>52 399</u> 41 974	<u>47 244</u> 41 974
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>45 607</u> 42 848	<u>53 288</u> 42 848	<u>61 578</u> 42 848	<u>53 288</u> 42 848	<u>53 288</u> 42 848	<u>53 288</u> 42 848	<u>48 133</u> 42 848
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>46 065</u> 43 299	<u>53 746</u> 43 299	<u>62 036</u> 43 299	<u>53 746</u> 43 299	<u>53 746</u> 43 299	<u>53 746</u> 43 299	<u>48 591</u> 43 299
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>46 065</u> 43 299	<u>53 746</u> 43 299	<u>62 036</u> 43 299	<u>53 746</u> 43 299	<u>53 746</u> 43 299	<u>53 746</u> 43 299	<u>48 591</u> 43 299
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>46 533</u> 43 760	<u>54 214</u> 43 760	<u>62 504</u> 43 760	<u>54 214</u> 43 760	<u>54 214</u> 43 760	<u>54 214</u> 43 760	<u>49 059</u> 43 760
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>47 499</u> 44 711	<u>55 180</u> 44 711	<u>63 471</u> 44 711	<u>55 180</u> 44 711	<u>55 180</u> 44 711	<u>55 180</u> 44 711	<u>50 026</u> 44 711
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>47 999</u> 45 203	<u>55 680</u> 45 203	<u>63 970</u> 45 203	<u>55 680</u> 45 203	<u>55 680</u> 45 203	<u>55 680</u> 45 203	<u>50 525</u> 45 203
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>45 558</u> 42 369	<u>52 800</u> 42 369	<u>60 847</u> 42 369	<u>52 800</u> 42 369	<u>52 800</u> 42 369	<u>52 800</u> 42 369	<u>47 645</u> 42 369

					-	-	-	-	-	-
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>51 968</u> 41 550	<u>51 968</u> 41 550	<u>51 968</u> 41 550	<u>50 603</u> 41 550	<u>47 189</u> 41 550	<u>51 968</u> 41 550
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>52 839</u> 42 407	<u>52 839</u> 42 407	<u>52 839</u> 42 407	<u>51 473</u> 42 407	<u>48 060</u> 42 407	<u>52 839</u> 42 407
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>53 288</u> 42 848	<u>53 288</u> 42 848	<u>53 288</u> 42 848	<u>51 922</u> 42 848	<u>48 508</u> 42 848	<u>53 288</u> 42 848
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>51 968</u> 41 550	<u>51 968</u> 41 550	<u>51 968</u> 41 550	<u>50 603</u> 41 550	<u>47 189</u> 41 550	<u>51 968</u> 41 550
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>52 399</u> 41 974	<u>52 399</u> 41 974	<u>52 399</u> 41 974	<u>51 034</u> 41 974	<u>47 620</u> 41 974	<u>52 399</u> 41 974
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>53 288</u> 42 848	<u>53 288</u> 42 848	<u>53 288</u> 42 848	<u>51 922</u> 42 848	<u>48 508</u> 42 848	<u>53 288</u> 42 848
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>53 746</u> 43 299	<u>53 746</u> 43 299	<u>53 746</u> 43 299	<u>52 380</u> 43 299	<u>48 967</u> 43 299	<u>53 746</u> 43 299
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>53 746</u> 43 299	<u>53 746</u> 43 299	<u>53 746</u> 43 299	<u>52 380</u> 43 299	<u>48 967</u> 43 299	<u>53 746</u> 43 299
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>54 214</u> 43 760	<u>54 214</u> 43 760	<u>54 214</u> 43 760	<u>52 848</u> 43 760	<u>49 435</u> 43 760	<u>54 214</u> 43 760
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>55 180</u> 44 711	<u>55 180</u> 44 711	<u>55 180</u> 44 711	<u>53 815</u> 44 711	<u>50 401</u> 44 711	<u>55 180</u> 44 711
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>55 680</u> 45 203	<u>55 680</u> 45 203	<u>55 680</u> 45 203	<u>54 314</u> 45 203	<u>50 900</u> 45 203	<u>55 680</u> 45 203
212-101-1400	45 7473-2010	3								
212-101-1401		3	1	2400	<u>52 800</u> 42 369	<u>52 800</u> 42 369	<u>52 800</u> 42 369	<u>51 435</u> 42 369	<u>48 021</u> 42 369	<u>52 800</u> 42 369

						-	-	-	-	-	-
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>45 554</u> 42 797	<u>53 235</u> 42 797	<u>61 525</u> 42 797	<u>53 235</u> 42 797	<u>53 235</u> 42 797	<u>53 235</u> 42 797	<u>48 080</u> 42 797
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>46 450</u> 43 679	<u>54 131</u> 43 679	<u>62 422</u> 43 679	<u>54 131</u> 43 679	<u>54 131</u> 43 679	<u>54 131</u> 43 679	<u>48 977</u> 43 679
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>46 913</u> 44 134	<u>54 594</u> 44 134	<u>62 884</u> 44 134	<u>54 594</u> 44 134	<u>54 594</u> 44 134	<u>54 594</u> 44 134	<u>49 439</u> 44 134
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>45 554</u> 42 797	<u>53 235</u> 42 797	<u>61 525</u> 42 797	<u>53 235</u> 42 797	<u>53 235</u> 42 797	<u>53 235</u> 42 797	<u>48 080</u> 42 797
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>45 998</u> 43 233	<u>53 679</u> 43 233	<u>61 969</u> 43 233	<u>53 679</u> 43 233	<u>53 679</u> 43 233	<u>53 679</u> 43 233	<u>48 524</u> 43 233
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>46 913</u> 44 134	<u>54 594</u> 44 134	<u>62 884</u> 44 134	<u>54 594</u> 44 134	<u>54 594</u> 44 134	<u>54 594</u> 44 134	<u>49 439</u> 44 134
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>47 385</u> 44 598	<u>55 066</u> 44 598	<u>63 356</u> 44 598	<u>55 066</u> 44 598	<u>55 066</u> 44 598	<u>55 066</u> 44 598	<u>49 911</u> 44 598
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>47 385</u> 44 598	<u>55 066</u> 44 598	<u>63 356</u> 44 598	<u>55 066</u> 44 598	<u>55 066</u> 44 598	<u>55 066</u> 44 598	<u>49 911</u> 44 598
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>47 867</u> 45 073	<u>55 548</u> 45 073	<u>63 838</u> 45 073	<u>55 548</u> 45 073	<u>55 548</u> 45 073	<u>55 548</u> 45 073	<u>50 393</u> 45 073
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>48 862</u> 46 053	<u>56 543</u> 46 053	<u>64 834</u> 46 053	<u>56 543</u> 46 053	<u>56 543</u> 46 053	<u>56 543</u> 46 053	<u>51 388</u> 46 053
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>49 376</u> 46 559	<u>57 057</u> 46 559	<u>65 348</u> 46 559	<u>57 057</u> 46 559	<u>57 057</u> 46 559	<u>57 057</u> 46 559	<u>51 903</u> 46 559
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>24 410</u> 21 554	<u>31 652</u> 21 554	<u>39 699</u> 21 554	<u>31 652</u> 21 554	<u>31 652</u> 21 554	<u>31 652</u> 21 554	<u>26 497</u> 21 554

					-	-	-	-	-	-
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>53 235</u> 42 797	<u>53 235</u> 42 797	<u>53 235</u> 42 797	<u>51 869</u> 42 797	<u>48 456</u> 42 797	<u>53 235</u> 42 797
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>54 131</u> 43 679	<u>54 131</u> 43 679	<u>54 131</u> 43 679	<u>52 766</u> 43 679	<u>49 352</u> 43 679	<u>54 131</u> 43 679
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>54 594</u> 44 134	<u>54 594</u> 44 134	<u>54 594</u> 44 134	<u>53 228</u> 44 134	<u>49 814</u> 44 134	<u>54 594</u> 44 134
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>53 235</u> 42 797	<u>53 235</u> 42 797	<u>53 235</u> 42 797	<u>51 869</u> 42 797	<u>48 456</u> 42 797	<u>53 235</u> 42 797
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>53 679</u> 43 233	<u>53 679</u> 43 233	<u>53 679</u> 43 233	<u>52 313</u> 43 233	<u>48 899</u> 43 233	<u>53 679</u> 43 233
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>54 594</u> 44 134	<u>54 594</u> 44 134	<u>54 594</u> 44 134	<u>53 228</u> 44 134	<u>49 814</u> 44 134	<u>54 594</u> 44 134
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>55 066</u> 44 598	<u>55 066</u> 44 598	<u>55 066</u> 44 598	<u>53 700</u> 44 598	<u>50 286</u> 44 598	<u>55 066</u> 44 598
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>55 066</u> 44 598	<u>55 066</u> 44 598	<u>55 066</u> 44 598	<u>53 700</u> 44 598	<u>50 286</u> 44 598	<u>55 066</u> 44 598
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>55 548</u> 45 073	<u>55 548</u> 45 073	<u>55 548</u> 45 073	<u>54 182</u> 45 073	<u>50 768</u> 45 073	<u>55 548</u> 45 073
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>56 543</u> 46 053	<u>56 543</u> 46 053	<u>56 543</u> 46 053	<u>55 178</u> 46 053	<u>51 764</u> 46 053	<u>56 543</u> 46 053
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>57 057</u> 46 559	<u>57 057</u> 46 559	<u>57 057</u> 46 559	<u>55 692</u> 46 559	<u>52 278</u> 46 559	<u>57 057</u> 46 559
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3								
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>31 652</u> 21 554	<u>31 652</u> 21 554	<u>31 652</u> 21 554	<u>30 287</u> 21 554	<u>26 873</u> 21 554	<u>31 652</u> 21 554

						-	-	-	-	-	-
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>25 783</u> 22 905	<u>33 025</u> 22 905	<u>41 071</u> 22 905	<u>33 025</u> 22 905	<u>33 025</u> 22 905	<u>33 025</u> 22 905	<u>27 870</u> 22 905
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>27 508</u> 24 603	<u>34 750</u> 24 603	<u>42 797</u> 24 603	<u>34 750</u> 24 603	<u>34 750</u> 24 603	<u>34 750</u> 24 603	<u>29 596</u> 24 603
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>27 322</u> 24 852	<u>35 003</u> 24 852	<u>43 293</u> 24 852	<u>35 003</u> 24 852	<u>35 003</u> 24 852	<u>35 003</u> 24 852	<u>29 848</u> 24 852
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>27 580</u> 25 105	<u>35 261</u> 25 105	<u>43 551</u> 25 105	<u>35 261</u> 25 105	<u>35 261</u> 25 105	<u>35 261</u> 25 105	<u>30 106</u> 25 105
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>27 843</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364	<u>43 814</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364	<u>30 369</u> 25 364
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>28 385</u> 25 898	<u>36 066</u> 25 898	<u>44 357</u> 25 898	<u>36 066</u> 25 898	<u>36 066</u> 25 898	<u>36 066</u> 25 898	<u>30 911</u> 25 898
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>28 665</u> 26 174	<u>36 346</u> 26 174	<u>44 636</u> 26 174	<u>36 346</u> 26 174	<u>36 346</u> 26 174	<u>36 346</u> 26 174	<u>31 191</u> 26 174
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>27 580</u> 25 105	<u>35 261</u> 25 105	<u>43 551</u> 25 105	<u>35 261</u> 25 105	<u>35 261</u> 25 105	<u>35 261</u> 25 105	<u>30 106</u> 25 105
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>27 843</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364	<u>43 814</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364	<u>30 369</u> 25 364
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>28 111</u> 25 628	<u>35 792</u> 25 628	<u>44 082</u> 25 628	<u>35 792</u> 25 628	<u>35 792</u> 25 628	<u>35 792</u> 25 628	<u>30 637</u> 25 628
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>28 665</u> 26 174	<u>36 346</u> 26 174	<u>44 636</u> 26 174	<u>36 346</u> 26 174	<u>36 346</u> 26 174	<u>36 346</u> 26 174	<u>31 191</u> 26 174

					-	-	-	-	-	-
212-101-1600	5, 7473-2010	3								
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>33 025</u> 22 905	<u>33 025</u> 22 905	<u>33 025</u> 22 905	<u>31 659</u> 22 905	<u>28 245</u> 22 905	<u>33 025</u> 22 905
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3								
212-101-1701		3	1	2400	<u>34 750</u> 24 603	<u>34 750</u> 24 603	<u>34 750</u> 24 603	<u>33 385</u> 24 603	<u>29 971</u> 24 603	<u>34 750</u> 24 603
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>35 003</u> 24 852	<u>35 003</u> 24 852	<u>35 003</u> 24 852	<u>33 637</u> 24 852	<u>30 224</u> 24 852	<u>35 003</u> 24 852
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>35 261</u> 25 105	<u>35 261</u> 25 105	<u>35 261</u> 25 105	<u>33 895</u> 25 105	<u>30 481</u> 25 105	<u>35 261</u> 25 105
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>35 523</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364	<u>34 158</u> 25 364	<u>30 744</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>36 066</u> 25 898	<u>36 066</u> 25 898	<u>36 066</u> 25 898	<u>34 700</u> 25 898	<u>31 287</u> 25 898	<u>36 066</u> 25 898
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>36 346</u> 26 174	<u>36 346</u> 26 174	<u>36 346</u> 26 174	<u>34 980</u> 26 174	<u>31 567</u> 26 174	<u>36 346</u> 26 174
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>35 261</u> 25 105	<u>35 261</u> 25 105	<u>35 261</u> 25 105	<u>33 895</u> 25 105	<u>30 481</u> 25 105	<u>35 261</u> 25 105
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>35 523</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364	<u>34 158</u> 25 364	<u>30 744</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>35 792</u> 25 628	<u>35 792</u> 25 628	<u>35 792</u> 25 628	<u>34 426</u> 25 628	<u>31 013</u> 25 628	<u>35 792</u> 25 628
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>36 346</u> 26 174	<u>36 346</u> 26 174	<u>36 346</u> 26 174	<u>34 980</u> 26 174	<u>31 567</u> 26 174	<u>36 346</u> 26 174

						-	-	-	-	-	-
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>28 951</u> 26 455	<u>36 632</u> 26 455	<u>44 922</u> 26 455	<u>36 632</u> 26 455	<u>36 632</u> 26 455	<u>36 632</u> 26 455	<u>31 477</u> 26 455
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>27 843</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364	<u>43 814</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364	<u>30 369</u> 25 364
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>28 111</u> 25 628	<u>35 792</u> 25 628	<u>44 082</u> 25 628	<u>35 792</u> 25 628	<u>35 792</u> 25 628	<u>35 792</u> 25 628	<u>30 637</u> 25 628
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>28 385</u> 25 898	<u>36 066</u> 25 898	<u>44 357</u> 25 898	<u>36 066</u> 25 898	<u>36 066</u> 25 898	<u>36 066</u> 25 898	<u>30 911</u> 25 898
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>28 951</u> 26 455	<u>36 632</u> 26 455	<u>44 922</u> 26 455	<u>36 632</u> 26 455	<u>36 632</u> 26 455	<u>36 632</u> 26 455	<u>31 477</u> 26 455
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 243</u> 26 743	<u>36 924</u> 26 743	<u>45 215</u> 26 743	<u>36 924</u> 26 743	<u>36 924</u> 26 743	<u>36 924</u> 26 743	<u>31 769</u> 26 743
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>28 111</u> 25 628	<u>35 792</u> 25 628	<u>44 082</u> 25 628	<u>35 792</u> 25 628	<u>35 792</u> 25 628	<u>35 792</u> 25 628	<u>30 637</u> 25 628
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>28 385</u> 25 898	<u>36 066</u> 25 898	<u>44 357</u> 25 898	<u>36 066</u> 25 898	<u>36 066</u> 25 898	<u>36 066</u> 25 898	<u>30 911</u> 25 898
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>28 665</u> 26 174	<u>36 346</u> 26 174	<u>44 636</u> 26 174	<u>36 346</u> 26 174	<u>36 346</u> 26 174	<u>36 346</u> 26 174	<u>31 191</u> 26 174
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 243</u> 26 743	<u>36 924</u> 26 743	<u>45 215</u> 26 743	<u>36 924</u> 26 743	<u>36 924</u> 26 743	<u>36 924</u> 26 743	<u>31 769</u> 26 743
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>29 542</u> 27 036	<u>37 223</u> 27 036	<u>45 513</u> 27 036	<u>37 223</u> 27 036	<u>37 223</u> 27 036	<u>37 223</u> 27 036	<u>32 068</u> 27 036
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>29 266</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>44 554</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>31 353</u> 26 333

					-	-	-	-	-	-
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>36 632</u> 26 455	<u>36 632</u> 26 455	<u>36 632</u> 26 455	<u>35 266</u> 26 455	<u>31 853</u> 26 455	<u>36 632</u> 26 455
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>35 523</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364	<u>34 158</u> 25 364	<u>30 744</u> 25 364	<u>35 523</u> 25 364
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>35 792</u> 25 628	<u>35 792</u> 25 628	<u>35 792</u> 25 628	<u>34 426</u> 25 628	<u>31 013</u> 25 628	<u>35 792</u> 25 628
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>36 066</u> 25 898	<u>36 066</u> 25 898	<u>36 066</u> 25 898	<u>34 700</u> 25 898	<u>31 287</u> 25 898	<u>36 066</u> 25 898
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>36 632</u> 26 455	<u>36 632</u> 26 455	<u>36 632</u> 26 455	<u>35 266</u> 26 455	<u>31 853</u> 26 455	<u>36 632</u> 26 455
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>36 924</u> 26 743	<u>36 924</u> 26 743	<u>36 924</u> 26 743	<u>35 559</u> 26 743	<u>32 145</u> 26 743	<u>36 924</u> 26 743
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>35 792</u> 25 628	<u>35 792</u> 25 628	<u>35 792</u> 25 628	<u>34 426</u> 25 628	<u>31 013</u> 25 628	<u>35 792</u> 25 628
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>36 066</u> 25 898	<u>36 066</u> 25 898	<u>36 066</u> 25 898	<u>34 700</u> 25 898	<u>31 287</u> 25 898	<u>36 066</u> 25 898
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>36 346</u> 26 174	<u>36 346</u> 26 174	<u>36 346</u> 26 174	<u>34 980</u> 26 174	<u>31 567</u> 26 174	<u>36 346</u> 26 174
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>36 924</u> 26 743	<u>36 924</u> 26 743	<u>36 924</u> 26 743	<u>35 559</u> 26 743	<u>32 145</u> 26 743	<u>36 924</u> 26 743
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>37 223</u> 27 036	<u>37 223</u> 27 036	<u>37 223</u> 27 036	<u>35 857</u> 27 036	<u>32 443</u> 27 036	<u>37 223</u> 27 036
212-101-1800	10, 7473-2010	3								
212-101-1801		3	1	2400	<u>36 508</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>35 142</u> 26 333	<u>31 728</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333

						-	-	-	-	-	-
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>29 097</u> 26 599	<u>36 778</u> 26 599	<u>45 068</u> 26 599	<u>36 778</u> 26 599	<u>36 778</u> 26 599	<u>36 778</u> 26 599	<u>31 623</u> 26 599
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>29 373</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>45 344</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>31 899</u> 26 870
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>29 654</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>45 626</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>32 180</u> 27 147
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>30 235</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>46 206</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>32 761</u> 27 719
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>30 534</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>46 506</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>33 061</u> 28 014
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>29 373</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>45 344</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>31 899</u> 26 870
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>29 654</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>45 626</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>32 180</u> 27 147
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>29 941</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>45 913</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>32 468</u> 27 430
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>30 534</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>46 506</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>33 061</u> 28 014
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>30 840</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>46 812</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>33 367</u> 28 315
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>29 654</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>45 626</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>32 180</u> 27 147
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>29 941</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>45 913</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>32 468</u> 27 430
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>30 235</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>46 206</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>32 761</u> 27 719

					-	-	-	-	-	-
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>36 778</u> 26 599	<u>36 778</u> 26 599	<u>36 778</u> 26 599	<u>35 412</u> 26 599	<u>31 999</u> 26 599	<u>36 778</u> 26 599
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>37 054</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>35 688</u> 26 870	<u>32 274</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>35 970</u> 27 147	<u>32 556</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>36 550</u> 27 719	<u>33 137</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>36 850</u> 28 014	<u>33 436</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>37 054</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>35 688</u> 26 870	<u>32 274</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>35 970</u> 27 147	<u>32 556</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>36 257</u> 27 430	<u>32 843</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>36 850</u> 28 014	<u>33 436</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>38 521</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>37 156</u> 28 315	<u>33 742</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>35 970</u> 27 147	<u>32 556</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>36 257</u> 27 430	<u>32 843</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>36 550</u> 27 719	<u>33 137</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719

						-	-	-	-	-	-
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>30 840</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>46 812</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>33 367</u> 28 315
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>31 153</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>47 125</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>33 679</u> 28 623
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>29 941</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>45 913</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>32 468</u> 27 430
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>30 235</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>46 206</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>32 761</u> 27 719
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>30 534</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>46 506</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>33 061</u> 28 014
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>31 153</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>47 125</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>33 679</u> 28 623
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>31 473</u> 28 937	<u>39 154</u> 28 937	<u>47 444</u> 28 937	<u>39 154</u> 28 937	<u>39 154</u> 28 937	<u>39 154</u> 28 937	<u>33 999</u> 28 937
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>29 266</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>44 554</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>31 353</u> 26 333
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>29 097</u> 26 599	<u>36 778</u> 26 599	<u>45 068</u> 26 599	<u>36 778</u> 26 599	<u>36 778</u> 26 599	<u>36 778</u> 26 599	<u>31 623</u> 26 599
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>29 373</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>45 344</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>31 899</u> 26 870
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>29 654</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>45 626</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>32 180</u> 27 147
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>30 235</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>46 206</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>32 761</u> 27 719

					-	-	-	-	-	-
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>38 521</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>37 156</u> 28 315	<u>33 742</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>38 834</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>37 469</u> 28 623	<u>34 055</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>36 257</u> 27 430	<u>32 843</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>36 550</u> 27 719	<u>33 137</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>36 850</u> 28 014	<u>33 436</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>38 834</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>37 469</u> 28 623	<u>34 055</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>39 154</u> 28 937	<u>39 154</u> 28 937	<u>39 154</u> 28 937	<u>37 788</u> 28 937	<u>34 374</u> 28 937	<u>39 154</u> 28 937
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3								
212-101-1901		3	1	2400	<u>36 508</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>35 142</u> 26 333	<u>31 728</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>36 778</u> 26 599	<u>36 778</u> 26 599	<u>36 778</u> 26 599	<u>35 412</u> 26 599	<u>31 999</u> 26 599	<u>36 778</u> 26 599
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>37 054</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>35 688</u> 26 870	<u>32 274</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>35 970</u> 27 147	<u>32 556</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>36 550</u> 27 719	<u>33 137</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719

						-	-	-	-	-	-
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>30 534</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>46 506</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>33 061</u> 28 014
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>29 373</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>45 344</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>31 899</u> 26 870
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>29 654</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>45 626</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>32 180</u> 27 147
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>29 941</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>45 913</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>32 468</u> 27 430
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>30 534</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>46 506</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>33 061</u> 28 014
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>30 840</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>46 812</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>33 367</u> 28 315
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>29 654</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>45 626</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>32 180</u> 27 147
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>29 941</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>45 913</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>32 468</u> 27 430
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>30 235</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>46 206</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>32 761</u> 27 719
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>30 840</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>46 812</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>33 367</u> 28 315
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>31 153</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>47 125</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>33 679</u> 28 623
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>29 941</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>45 913</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>32 468</u> 27 430
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>30 235</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>46 206</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>32 761</u> 27 719

					-	-	-	-	-	-
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>36 850</u> 28 014	<u>33 436</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>37 054</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870	<u>35 688</u> 26 870	<u>32 274</u> 26 870	<u>37 054</u> 26 870
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>35 970</u> 27 147	<u>32 556</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>36 257</u> 27 430	<u>32 843</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>36 850</u> 28 014	<u>33 436</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>38 521</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>37 156</u> 28 315	<u>33 742</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147	<u>35 970</u> 27 147	<u>32 556</u> 27 147	<u>37 335</u> 27 147
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>36 257</u> 27 430	<u>32 843</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>36 550</u> 27 719	<u>33 137</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>38 521</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315	<u>37 156</u> 28 315	<u>33 742</u> 28 315	<u>38 521</u> 28 315
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>38 834</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>37 469</u> 28 623	<u>34 055</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430	<u>36 257</u> 27 430	<u>32 843</u> 27 430	<u>37 622</u> 27 430
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719	<u>36 550</u> 27 719	<u>33 137</u> 27 719	<u>37 916</u> 27 719

						-	-	-	-	-	-
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>30 534</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>46 506</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>33 061</u> 28 014
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>31 153</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>47 125</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>33 679</u> 28 623
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>31 473</u> 28 937	<u>39 154</u> 28 937	<u>47 444</u> 28 937	<u>39 154</u> 28 937	<u>39 154</u> 28 937	<u>39 154</u> 28 937	<u>33 999</u> 28 937
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>30 835</u> 27 878	<u>38 077</u> 27 878	<u>46 124</u> 27 878	<u>38 077</u> 27 878	<u>38 077</u> 27 878	<u>38 077</u> 27 878	<u>32 923</u> 27 878
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>30 683</u> 28 159	<u>38 364</u> 28 159	<u>46 654</u> 28 159	<u>38 364</u> 28 159	<u>38 364</u> 28 159	<u>38 364</u> 28 159	<u>33 209</u> 28 159
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 975</u> 28 447	<u>38 655</u> 28 447	<u>46 946</u> 28 447	<u>38 655</u> 28 447	<u>38 655</u> 28 447	<u>38 655</u> 28 447	<u>33 501</u> 28 447
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>31 272</u> 28 740	<u>38 953</u> 28 740	<u>47 244</u> 28 740	<u>38 953</u> 28 740	<u>38 953</u> 28 740	<u>38 953</u> 28 740	<u>33 799</u> 28 740
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 887</u> 29 345	<u>39 568</u> 29 345	<u>47 859</u> 29 345	<u>39 568</u> 29 345	<u>39 568</u> 29 345	<u>39 568</u> 29 345	<u>34 413</u> 29 345
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>32 204</u> 29 657	<u>39 885</u> 29 657	<u>48 176</u> 29 657	<u>39 885</u> 29 657	<u>39 885</u> 29 657	<u>39 885</u> 29 657	<u>34 731</u> 29 657
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 975</u> 28 447	<u>38 655</u> 28 447	<u>46 946</u> 28 447	<u>38 655</u> 28 447	<u>38 655</u> 28 447	<u>38 655</u> 28 447	<u>33 501</u> 28 447
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>31 272</u> 28 740	<u>38 953</u> 28 740	<u>47 244</u> 28 740	<u>38 953</u> 28 740	<u>38 953</u> 28 740	<u>38 953</u> 28 740	<u>33 799</u> 28 740
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 577</u> 29 039	<u>39 258</u> 29 039	<u>47 548</u> 29 039	<u>39 258</u> 29 039	<u>39 258</u> 29 039	<u>39 258</u> 29 039	<u>34 103</u> 29 039

					-	-	-	-	-	-
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014	<u>36 850</u> 28 014	<u>33 436</u> 28 014	<u>38 215</u> 28 014
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>38 834</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623	<u>37 469</u> 28 623	<u>34 055</u> 28 623	<u>38 834</u> 28 623
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>39 154</u> 28 937	<u>39 154</u> 28 937	<u>39 154</u> 28 937	<u>37 788</u> 28 937	<u>34 374</u> 28 937	<u>39 154</u> 28 937
212-101-2000	15, 7473-2010	3								
212-101-2001		3	1	2400	<u>38 077</u> 27 878	<u>38 077</u> 27 878	<u>38 077</u> 27 878	<u>36 712</u> 27 878	<u>33 298</u> 27 878	<u>38 077</u> 27 878
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>38 364</u> 28 159	<u>38 364</u> 28 159	<u>38 364</u> 28 159	<u>36 998</u> 28 159	<u>33 584</u> 28 159	<u>38 364</u> 28 159
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>38 655</u> 28 447	<u>38 655</u> 28 447	<u>38 655</u> 28 447	<u>37 290</u> 28 447	<u>33 876</u> 28 447	<u>38 655</u> 28 447
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>38 953</u> 28 740	<u>38 953</u> 28 740	<u>38 953</u> 28 740	<u>37 588</u> 28 740	<u>34 174</u> 28 740	<u>38 953</u> 28 740
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>39 568</u> 29 345	<u>39 568</u> 29 345	<u>39 568</u> 29 345	<u>38 203</u> 29 345	<u>34 789</u> 29 345	<u>39 568</u> 29 345
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>39 885</u> 29 657	<u>39 885</u> 29 657	<u>39 885</u> 29 657	<u>38 520</u> 29 657	<u>35 106</u> 29 657	<u>39 885</u> 29 657
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>38 655</u> 28 447	<u>38 655</u> 28 447	<u>38 655</u> 28 447	<u>37 290</u> 28 447	<u>33 876</u> 28 447	<u>38 655</u> 28 447
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>38 953</u> 28 740	<u>38 953</u> 28 740	<u>38 953</u> 28 740	<u>37 588</u> 28 740	<u>34 174</u> 28 740	<u>38 953</u> 28 740
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>39 258</u> 29 039	<u>39 258</u> 29 039	<u>39 258</u> 29 039	<u>37 892</u> 29 039	<u>34 478</u> 29 039	<u>39 258</u> 29 039

						-	-	-	-	-	-
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>32 204</u> 29 657	<u>39 885</u> 29 657	<u>48 176</u> 29 657	<u>39 885</u> 29 657	<u>39 885</u> 29 657	<u>39 885</u> 29 657	<u>34 731</u> 29 657
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>32 528</u> 29 976	<u>40 209</u> 29 976	<u>48 500</u> 29 976	<u>40 209</u> 29 976	<u>40 209</u> 29 976	<u>40 209</u> 29 976	<u>35 055</u> 29 976
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>31 272</u> 28 740	<u>38 953</u> 28 740	<u>47 244</u> 28 740	<u>38 953</u> 28 740	<u>38 953</u> 28 740	<u>38 953</u> 28 740	<u>33 799</u> 28 740
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 577</u> 29 039	<u>39 258</u> 29 039	<u>47 548</u> 29 039	<u>39 258</u> 29 039	<u>39 258</u> 29 039	<u>39 258</u> 29 039	<u>34 103</u> 29 039
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 887</u> 29 345	<u>39 568</u> 29 345	<u>47 859</u> 29 345	<u>39 568</u> 29 345	<u>39 568</u> 29 345	<u>39 568</u> 29 345	<u>34 413</u> 29 345
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>32 528</u> 29 976	<u>40 209</u> 29 976	<u>48 500</u> 29 976	<u>40 209</u> 29 976	<u>40 209</u> 29 976	<u>40 209</u> 29 976	<u>35 055</u> 29 976
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>32 859</u> 30 302	<u>40 540</u> 30 302	<u>48 831</u> 30 302	<u>40 540</u> 30 302	<u>40 540</u> 30 302	<u>40 540</u> 30 302	<u>35 386</u> 30 302
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 577</u> 29 039	<u>39 258</u> 29 039	<u>47 548</u> 29 039	<u>39 258</u> 29 039	<u>39 258</u> 29 039	<u>39 258</u> 29 039	<u>34 103</u> 29 039
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 887</u> 29 345	<u>39 568</u> 29 345	<u>47 859</u> 29 345	<u>39 568</u> 29 345	<u>39 568</u> 29 345	<u>39 568</u> 29 345	<u>34 413</u> 29 345
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>32 204</u> 29 657	<u>39 885</u> 29 657	<u>48 176</u> 29 657	<u>39 885</u> 29 657	<u>39 885</u> 29 657	<u>39 885</u> 29 657	<u>34 731</u> 29 657
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>32 859</u> 30 302	<u>40 540</u> 30 302	<u>48 831</u> 30 302	<u>40 540</u> 30 302	<u>40 540</u> 30 302	<u>40 540</u> 30 302	<u>35 386</u> 30 302
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>33 198</u> 30 635	<u>40 879</u> 30 635	<u>49 169</u> 30 635	<u>40 879</u> 30 635	<u>40 879</u> 30 635	<u>40 879</u> 30 635	<u>35 724</u> 30 635
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>32 859</u> 30 302	<u>40 540</u> 30 302	<u>48 831</u> 30 302	<u>40 540</u> 30 302	<u>40 540</u> 30 302	<u>40 540</u> 30 302	<u>35 386</u> 30 302

					-	-	-	-	-	-
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>39 885</u> 29 657	<u>39 885</u> 29 657	<u>39 885</u> 29 657	<u>38 520</u> 29 657	<u>35 106</u> 29 657	<u>39 885</u> 29 657
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>40 209</u> 29 976	<u>40 209</u> 29 976	<u>40 209</u> 29 976	<u>38 844</u> 29 976	<u>35 430</u> 29 976	<u>40 209</u> 29 976
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>38 953</u> 28 740	<u>38 953</u> 28 740	<u>38 953</u> 28 740	<u>37 588</u> 28 740	<u>34 174</u> 28 740	<u>38 953</u> 28 740
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>39 258</u> 29 039	<u>39 258</u> 29 039	<u>39 258</u> 29 039	<u>37 892</u> 29 039	<u>34 478</u> 29 039	<u>39 258</u> 29 039
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>39 568</u> 29 345	<u>39 568</u> 29 345	<u>39 568</u> 29 345	<u>38 203</u> 29 345	<u>34 789</u> 29 345	<u>39 568</u> 29 345
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>40 209</u> 29 976	<u>40 209</u> 29 976	<u>40 209</u> 29 976	<u>38 844</u> 29 976	<u>35 430</u> 29 976	<u>40 209</u> 29 976
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>40 540</u> 30 302	<u>40 540</u> 30 302	<u>40 540</u> 30 302	<u>39 175</u> 30 302	<u>35 761</u> 30 302	<u>40 540</u> 30 302
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>39 258</u> 29 039	<u>39 258</u> 29 039	<u>39 258</u> 29 039	<u>37 892</u> 29 039	<u>34 478</u> 29 039	<u>39 258</u> 29 039
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>39 568</u> 29 345	<u>39 568</u> 29 345	<u>39 568</u> 29 345	<u>38 203</u> 29 345	<u>34 789</u> 29 345	<u>39 568</u> 29 345
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>39 885</u> 29 657	<u>39 885</u> 29 657	<u>39 885</u> 29 657	<u>38 520</u> 29 657	<u>35 106</u> 29 657	<u>39 885</u> 29 657
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>40 540</u> 30 302	<u>40 540</u> 30 302	<u>40 540</u> 30 302	<u>39 175</u> 30 302	<u>35 761</u> 30 302	<u>40 540</u> 30 302
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>40 879</u> 30 635	<u>40 879</u> 30 635	<u>40 879</u> 30 635	<u>39 513</u> 30 635	<u>36 099</u> 30 635	<u>40 879</u> 30 635
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>40 540</u> 30 302	<u>40 540</u> 30 302	<u>40 540</u> 30 302	<u>39 175</u> 30 302	<u>35 761</u> 30 302	<u>40 540</u> 30 302

						-	-	-	-	-	-
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>33 198</u> 30 635	<u>40 879</u> 30 635	<u>49 169</u> 30 635	<u>40 879</u> 30 635	<u>40 879</u> 30 635	<u>40 879</u> 30 635	<u>35 724</u> 30 635
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>33 544</u> 30 975	<u>41 225</u> 30 975	<u>49 515</u> 30 975	<u>41 225</u> 30 975	<u>41 225</u> 30 975	<u>41 225</u> 30 975	<u>36 070</u> 30 975
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>33 897</u> 31 323	<u>41 578</u> 31 323	<u>49 869</u> 31 323	<u>41 578</u> 31 323	<u>41 578</u> 31 323	<u>41 578</u> 31 323	<u>36 423</u> 31 323
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>34 629</u> 32 043	<u>42 310</u> 32 043	<u>50 600</u> 32 043	<u>42 310</u> 32 043	<u>42 310</u> 32 043	<u>42 310</u> 32 043	<u>37 155</u> 32 043
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>33 054</u> 30 062	<u>40 297</u> 30 062	<u>48 343</u> 30 062	<u>40 297</u> 30 062	<u>40 297</u> 30 062	<u>40 297</u> 30 062	<u>35 142</u> 30 062
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 924</u> 30 366	<u>40 605</u> 30 366	<u>48 896</u> 30 366	<u>40 605</u> 30 366	<u>40 605</u> 30 366	<u>40 605</u> 30 366	<u>35 450</u> 30 366
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>33 239</u> 30 675	<u>40 920</u> 30 675	<u>49 210</u> 30 675	<u>40 920</u> 30 675	<u>40 920</u> 30 675	<u>40 920</u> 30 675	<u>35 765</u> 30 675
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 888</u> 31 315	<u>41 569</u> 31 315	<u>49 860</u> 31 315	<u>41 569</u> 31 315	<u>41 569</u> 31 315	<u>41 569</u> 31 315	<u>36 414</u> 31 315
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>34 223</u> 31 644	<u>41 904</u> 31 644	<u>50 195</u> 31 644	<u>41 904</u> 31 644	<u>41 904</u> 31 644	<u>41 904</u> 31 644	<u>36 749</u> 31 644
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 924</u> 30 366	<u>40 605</u> 30 366	<u>48 896</u> 30 366	<u>40 605</u> 30 366	<u>40 605</u> 30 366	<u>40 605</u> 30 366	<u>35 450</u> 30 366
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>33 239</u> 30 675	<u>40 920</u> 30 675	<u>49 210</u> 30 675	<u>40 920</u> 30 675	<u>40 920</u> 30 675	<u>40 920</u> 30 675	<u>35 765</u> 30 675
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 560</u> 30 992	<u>41 241</u> 30 992	<u>49 532</u> 30 992	<u>41 241</u> 30 992	<u>41 241</u> 30 992	<u>41 241</u> 30 992	<u>36 086</u> 30 992

					-	-	-	-	-	-
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>40 879</u> 30 635	<u>40 879</u> 30 635	<u>40 879</u> 30 635	<u>39 513</u> 30 635	<u>36 099</u> 30 635	<u>40 879</u> 30 635
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>41 225</u> 30 975	<u>41 225</u> 30 975	<u>41 225</u> 30 975	<u>39 859</u> 30 975	<u>36 445</u> 30 975	<u>41 225</u> 30 975
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>41 578</u> 31 323	<u>41 578</u> 31 323	<u>41 578</u> 31 323	<u>40 213</u> 31 323	<u>36 799</u> 31 323	<u>41 578</u> 31 323
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>42 310</u> 32 043	<u>42 310</u> 32 043	<u>42 310</u> 32 043	<u>40 944</u> 32 043	<u>37 530</u> 32 043	<u>42 310</u> 32 043
212-101-2100	20, 7473-2010	3								
212-101-2101		3	1	2400	<u>40 297</u> 30 062	<u>40 297</u> 30 062	<u>40 297</u> 30 062	<u>38 931</u> 30 062	<u>35 517</u> 30 062	<u>40 297</u> 30 062
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>40 605</u> 30 366	<u>40 605</u> 30 366	<u>40 605</u> 30 366	<u>39 240</u> 30 366	<u>35 826</u> 30 366	<u>40 605</u> 30 366
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>40 920</u> 30 675	<u>40 920</u> 30 675	<u>40 920</u> 30 675	<u>39 554</u> 30 675	<u>36 141</u> 30 675	<u>40 920</u> 30 675
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>41 569</u> 31 315	<u>41 569</u> 31 315	<u>41 569</u> 31 315	<u>40 204</u> 31 315	<u>36 790</u> 31 315	<u>41 569</u> 31 315
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>41 904</u> 31 644	<u>41 904</u> 31 644	<u>41 904</u> 31 644	<u>40 539</u> 31 644	<u>37 125</u> 31 644	<u>41 904</u> 31 644
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>40 605</u> 30 366	<u>40 605</u> 30 366	<u>40 605</u> 30 366	<u>39 240</u> 30 366	<u>35 826</u> 30 366	<u>40 605</u> 30 366
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>40 920</u> 30 675	<u>40 920</u> 30 675	<u>40 920</u> 30 675	<u>39 554</u> 30 675	<u>36 141</u> 30 675	<u>40 920</u> 30 675
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>41 241</u> 30 992	<u>41 241</u> 30 992	<u>41 241</u> 30 992	<u>39 876</u> 30 992	<u>36 462</u> 30 992	<u>41 241</u> 30 992

						-	-	-	-	-	-
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>34 223</u> 31 644	<u>41 904</u> 31 644	<u>50 195</u> 31 644	<u>41 904</u> 31 644	<u>41 904</u> 31 644	<u>41 904</u> 31 644	<u>36 749</u> 31 644
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>34 565</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>50 537</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>37 091</u> 31 981
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>33 239</u> 30 675	<u>40 920</u> 30 675	<u>49 210</u> 30 675	<u>40 920</u> 30 675	<u>40 920</u> 30 675	<u>40 920</u> 30 675	<u>35 765</u> 30 675
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 560</u> 30 992	<u>41 241</u> 30 992	<u>49 532</u> 30 992	<u>41 241</u> 30 992	<u>41 241</u> 30 992	<u>41 241</u> 30 992	<u>36 086</u> 30 992
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 888</u> 31 315	<u>41 569</u> 31 315	<u>49 860</u> 31 315	<u>41 569</u> 31 315	<u>41 569</u> 31 315	<u>41 569</u> 31 315	<u>36 414</u> 31 315
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>34 565</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>50 537</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>37 091</u> 31 981
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 914</u> 32 325	<u>42 595</u> 32 325	<u>50 886</u> 32 325	<u>42 595</u> 32 325	<u>42 595</u> 32 325	<u>42 595</u> 32 325	<u>37 441</u> 32 325
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>34 565</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>50 537</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>37 091</u> 31 981
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 914</u> 32 325	<u>42 595</u> 32 325	<u>50 886</u> 32 325	<u>42 595</u> 32 325	<u>42 595</u> 32 325	<u>42 595</u> 32 325	<u>37 441</u> 32 325
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>35 271</u> 32 676	<u>42 952</u> 32 676	<u>51 243</u> 32 676	<u>42 952</u> 32 676	<u>42 952</u> 32 676	<u>42 952</u> 32 676	<u>37 798</u> 32 676
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>35 636</u> 33 035	<u>43 317</u> 33 035	<u>51 608</u> 33 035	<u>43 317</u> 33 035	<u>43 317</u> 33 035	<u>43 317</u> 33 035	<u>38 162</u> 33 035
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>36 391</u> 33 777	<u>44 071</u> 33 777	<u>52 362</u> 33 777	<u>44 071</u> 33 777	<u>44 071</u> 33 777	<u>44 071</u> 33 777	<u>38 917</u> 33 777
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									

					-	-	-	-	-	-
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>41 904</u> 31 644	<u>41 904</u> 31 644	<u>41 904</u> 31 644	<u>40 539</u> 31 644	<u>37 125</u> 31 644	<u>41 904</u> 31 644
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>40 881</u> 31 981	<u>37 467</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>40 920</u> 30 675	<u>40 920</u> 30 675	<u>40 920</u> 30 675	<u>39 554</u> 30 675	<u>36 141</u> 30 675	<u>40 920</u> 30 675
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>41 241</u> 30 992	<u>41 241</u> 30 992	<u>41 241</u> 30 992	<u>39 876</u> 30 992	<u>36 462</u> 30 992	<u>41 241</u> 30 992
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>41 569</u> 31 315	<u>41 569</u> 31 315	<u>41 569</u> 31 315	<u>40 204</u> 31 315	<u>36 790</u> 31 315	<u>41 569</u> 31 315
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>40 881</u> 31 981	<u>37 467</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>42 595</u> 32 325	<u>42 595</u> 32 325	<u>42 595</u> 32 325	<u>41 230</u> 32 325	<u>37 816</u> 32 325	<u>42 595</u> 32 325
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981	<u>40 881</u> 31 981	<u>37 467</u> 31 981	<u>42 246</u> 31 981
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>42 595</u> 32 325	<u>42 595</u> 32 325	<u>42 595</u> 32 325	<u>41 230</u> 32 325	<u>37 816</u> 32 325	<u>42 595</u> 32 325
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>42 952</u> 32 676	<u>42 952</u> 32 676	<u>42 952</u> 32 676	<u>41 587</u> 32 676	<u>38 173</u> 32 676	<u>42 952</u> 32 676
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>43 317</u> 33 035	<u>43 317</u> 33 035	<u>43 317</u> 33 035	<u>41 952</u> 33 035	<u>38 538</u> 33 035	<u>43 317</u> 33 035
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>44 071</u> 33 777	<u>44 071</u> 33 777	<u>44 071</u> 33 777	<u>42 706</u> 33 777	<u>39 292</u> 33 777	<u>44 071</u> 33 777
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3								

						-	-	-	-	-	-
212-101-2201		3	1	2400	<u>35 567</u> 32 535	<u>42 809</u> 32 535	<u>50 856</u> 32 535	<u>42 809</u> 32 535	<u>42 809</u> 32 535	<u>42 809</u> 32 535	<u>37 654</u> 32 535
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>35 462</u> 32 864	<u>43 143</u> 32 864	<u>51 434</u> 32 864	<u>43 143</u> 32 864	<u>43 143</u> 32 864	<u>43 143</u> 32 864	<u>37 988</u> 32 864
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>35 803</u> 33 199	<u>43 484</u> 33 199	<u>51 774</u> 33 199	<u>43 484</u> 33 199	<u>43 484</u> 33 199	<u>43 484</u> 33 199	<u>38 329</u> 33 199
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>36 505</u> 33 891	<u>44 186</u> 33 891	<u>52 477</u> 33 891	<u>44 186</u> 33 891	<u>44 186</u> 33 891	<u>44 186</u> 33 891	<u>39 032</u> 33 891
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>36 868</u> 34 247	<u>44 549</u> 34 247	<u>52 839</u> 34 247	<u>44 549</u> 34 247	<u>44 549</u> 34 247	<u>44 549</u> 34 247	<u>39 394</u> 34 247
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>35 462</u> 32 864	<u>43 143</u> 32 864	<u>51 434</u> 32 864	<u>43 143</u> 32 864	<u>43 143</u> 32 864	<u>43 143</u> 32 864	<u>37 988</u> 32 864
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>35 803</u> 33 199	<u>43 484</u> 33 199	<u>51 774</u> 33 199	<u>43 484</u> 33 199	<u>43 484</u> 33 199	<u>43 484</u> 33 199	<u>38 329</u> 33 199
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>36 150</u> 33 541	<u>43 831</u> 33 541	<u>52 122</u> 33 541	<u>43 831</u> 33 541	<u>43 831</u> 33 541	<u>43 831</u> 33 541	<u>38 677</u> 33 541
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>36 868</u> 34 247	<u>44 549</u> 34 247	<u>52 839</u> 34 247	<u>44 549</u> 34 247	<u>44 549</u> 34 247	<u>44 549</u> 34 247	<u>39 394</u> 34 247
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>37 238</u> 34 612	<u>44 919</u> 34 612	<u>53 210</u> 34 612	<u>44 919</u> 34 612	<u>44 919</u> 34 612	<u>44 919</u> 34 612	<u>39 764</u> 34 612
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>35 803</u> 33 199	<u>43 484</u> 33 199	<u>51 774</u> 33 199	<u>43 484</u> 33 199	<u>43 484</u> 33 199	<u>43 484</u> 33 199	<u>38 329</u> 33 199
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>36 150</u> 33 541	<u>43 831</u> 33 541	<u>52 122</u> 33 541	<u>43 831</u> 33 541	<u>43 831</u> 33 541	<u>43 831</u> 33 541	<u>38 677</u> 33 541
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>36 505</u> 33 891	<u>44 186</u> 33 891	<u>52 477</u> 33 891	<u>44 186</u> 33 891	<u>44 186</u> 33 891	<u>44 186</u> 33 891	<u>39 032</u> 33 891

					-	-	-	-	-	-
212-101-2201		3	1	2400	<u>42 809</u> 32 535	<u>42 809</u> 32 535	<u>42 809</u> 32 535	<u>41 444</u> 32 535	<u>38 030</u> 32 535	<u>42 809</u> 32 535
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>43 143</u> 32 864	<u>43 143</u> 32 864	<u>43 143</u> 32 864	<u>41 777</u> 32 864	<u>38 364</u> 32 864	<u>43 143</u> 32 864
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>43 484</u> 33 199	<u>43 484</u> 33 199	<u>43 484</u> 33 199	<u>42 118</u> 33 199	<u>38 704</u> 33 199	<u>43 484</u> 33 199
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>44 186</u> 33 891	<u>44 186</u> 33 891	<u>44 186</u> 33 891	<u>42 821</u> 33 891	<u>39 407</u> 33 891	<u>44 186</u> 33 891
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>44 549</u> 34 247	<u>44 549</u> 34 247	<u>44 549</u> 34 247	<u>43 183</u> 34 247	<u>39 770</u> 34 247	<u>44 549</u> 34 247
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>43 143</u> 32 864	<u>43 143</u> 32 864	<u>43 143</u> 32 864	<u>41 777</u> 32 864	<u>38 364</u> 32 864	<u>43 143</u> 32 864
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>43 484</u> 33 199	<u>43 484</u> 33 199	<u>43 484</u> 33 199	<u>42 118</u> 33 199	<u>38 704</u> 33 199	<u>43 484</u> 33 199
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>43 831</u> 33 541	<u>43 831</u> 33 541	<u>43 831</u> 33 541	<u>42 466</u> 33 541	<u>39 052</u> 33 541	<u>43 831</u> 33 541
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>44 549</u> 34 247	<u>44 549</u> 34 247	<u>44 549</u> 34 247	<u>43 183</u> 34 247	<u>39 770</u> 34 247	<u>44 549</u> 34 247
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>44 919</u> 34 612	<u>44 919</u> 34 612	<u>44 919</u> 34 612	<u>43 554</u> 34 612	<u>40 140</u> 34 612	<u>44 919</u> 34 612
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>43 484</u> 33 199	<u>43 484</u> 33 199	<u>43 484</u> 33 199	<u>42 118</u> 33 199	<u>38 704</u> 33 199	<u>43 484</u> 33 199
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>43 831</u> 33 541	<u>43 831</u> 33 541	<u>43 831</u> 33 541	<u>42 466</u> 33 541	<u>39 052</u> 33 541	<u>43 831</u> 33 541
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>44 186</u> 33 891	<u>44 186</u> 33 891	<u>44 186</u> 33 891	<u>42 821</u> 33 891	<u>39 407</u> 33 891	<u>44 186</u> 33 891

						-	-	-	-	-	-
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>37 238</u> 34 612	<u>44 919</u> 34 612	<u>53 210</u> 34 612	<u>44 919</u> 34 612	<u>44 919</u> 34 612	<u>44 919</u> 34 612	<u>39 764</u> 34 612
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>37 616</u> 34 984	<u>45 297</u> 34 984	<u>53 588</u> 34 984	<u>45 297</u> 34 984	<u>45 297</u> 34 984	<u>45 297</u> 34 984	<u>40 142</u> 34 984
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>37 238</u> 34 612	<u>44 919</u> 34 612	<u>53 210</u> 34 612	<u>44 919</u> 34 612	<u>44 919</u> 34 612	<u>44 919</u> 34 612	<u>39 764</u> 34 612
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>37 616</u> 34 984	<u>45 297</u> 34 984	<u>53 588</u> 34 984	<u>45 297</u> 34 984	<u>45 297</u> 34 984	<u>45 297</u> 34 984	<u>40 142</u> 34 984
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>38 003</u> 35 364	<u>45 683</u> 35 364	<u>53 974</u> 35 364	<u>45 683</u> 35 364	<u>45 683</u> 35 364	<u>45 683</u> 35 364	<u>40 529</u> 35 364
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>38 397</u> 35 753	<u>46 078</u> 35 753	<u>54 369</u> 35 753	<u>46 078</u> 35 753	<u>46 078</u> 35 753	<u>46 078</u> 35 753	<u>40 924</u> 35 753
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>39 214</u> 36 556	<u>46 895</u> 36 556	<u>55 185</u> 36 556	<u>46 895</u> 36 556	<u>46 895</u> 36 556	<u>46 895</u> 36 556	<u>41 740</u> 36 556
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>38 139</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>53 428</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>40 226</u> 35 067
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 060</u> 35 421	<u>45 741</u> 35 421	<u>54 032</u> 35 421	<u>45 741</u> 35 421	<u>45 741</u> 35 421	<u>45 741</u> 35 421	<u>40 586</u> 35 421
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 802</u> 36 151	<u>46 483</u> 36 151	<u>54 774</u> 36 151	<u>46 483</u> 36 151	<u>46 483</u> 36 151	<u>46 483</u> 36 151	<u>41 328</u> 36 151
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 185</u> 36 528	<u>46 866</u> 36 528	<u>55 156</u> 36 528	<u>46 866</u> 36 528	<u>46 866</u> 36 528	<u>46 866</u> 36 528	<u>41 711</u> 36 528
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 060</u> 35 421	<u>45 741</u> 35 421	<u>54 032</u> 35 421	<u>45 741</u> 35 421	<u>45 741</u> 35 421	<u>45 741</u> 35 421	<u>40 586</u> 35 421

					-	-	-	-	-	-
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>44 919</u> 34 612	<u>44 919</u> 34 612	<u>44 919</u> 34 612	<u>43 554</u> 34 612	<u>40 140</u> 34 612	<u>44 919</u> 34 612
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>45 297</u> 34 984	<u>45 297</u> 34 984	<u>45 297</u> 34 984	<u>43 932</u> 34 984	<u>40 518</u> 34 984	<u>45 297</u> 34 984
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>44 919</u> 34 612	<u>44 919</u> 34 612	<u>44 919</u> 34 612	<u>43 554</u> 34 612	<u>40 140</u> 34 612	<u>44 919</u> 34 612
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>45 297</u> 34 984	<u>45 297</u> 34 984	<u>45 297</u> 34 984	<u>43 932</u> 34 984	<u>40 518</u> 34 984	<u>45 297</u> 34 984
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>45 683</u> 35 364	<u>45 683</u> 35 364	<u>45 683</u> 35 364	<u>44 318</u> 35 364	<u>40 904</u> 35 364	<u>45 683</u> 35 364
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>46 078</u> 35 753	<u>46 078</u> 35 753	<u>46 078</u> 35 753	<u>44 713</u> 35 753	<u>41 299</u> 35 753	<u>46 078</u> 35 753
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>46 895</u> 36 556	<u>46 895</u> 36 556	<u>46 895</u> 36 556	<u>45 529</u> 36 556	<u>42 115</u> 36 556	<u>46 895</u> 36 556
212-101-2300	25, 7473-2010	3								
212-101-2301		3	1	2400	<u>45 381</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>44 016</u> 35 067	<u>40 602</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 741</u> 35 421	<u>45 741</u> 35 421	<u>45 741</u> 35 421	<u>44 376</u> 35 421	<u>40 962</u> 35 421	<u>45 741</u> 35 421
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>46 483</u> 36 151	<u>46 483</u> 36 151	<u>46 483</u> 36 151	<u>45 118</u> 36 151	<u>41 704</u> 36 151	<u>46 483</u> 36 151
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>46 866</u> 36 528	<u>46 866</u> 36 528	<u>46 866</u> 36 528	<u>45 500</u> 36 528	<u>42 086</u> 36 528	<u>46 866</u> 36 528
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 741</u> 35 421	<u>45 741</u> 35 421	<u>45 741</u> 35 421	<u>44 376</u> 35 421	<u>40 962</u> 35 421	<u>45 741</u> 35 421

						-	-	-	-	-	-
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>38 427</u> 35 782	<u>46 108</u> 35 782	<u>54 399</u> 35 782	<u>46 108</u> 35 782	<u>46 108</u> 35 782	<u>46 108</u> 35 782	<u>40 954</u> 35 782
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 185</u> 36 528	<u>46 866</u> 36 528	<u>55 156</u> 36 528	<u>46 866</u> 36 528	<u>46 866</u> 36 528	<u>46 866</u> 36 528	<u>41 711</u> 36 528
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>39 575</u> 36 912	<u>47 256</u> 36 912	<u>55 547</u> 36 912	<u>47 256</u> 36 912	<u>47 256</u> 36 912	<u>47 256</u> 36 912	<u>42 102</u> 36 912
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>39 575</u> 36 912	<u>47 256</u> 36 912	<u>55 547</u> 36 912	<u>47 256</u> 36 912	<u>47 256</u> 36 912	<u>47 256</u> 36 912	<u>42 102</u> 36 912
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 974</u> 37 305	<u>47 655</u> 37 305	<u>55 946</u> 37 305	<u>47 655</u> 37 305	<u>47 655</u> 37 305	<u>47 655</u> 37 305	<u>42 501</u> 37 305
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>40 798</u> 38 116	<u>48 479</u> 38 116	<u>56 770</u> 38 116	<u>48 479</u> 38 116	<u>48 479</u> 38 116	<u>48 479</u> 38 116	<u>43 324</u> 38 116
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 224</u> 38 535	<u>48 905</u> 38 535	<u>57 195</u> 38 535	<u>48 905</u> 38 535	<u>48 905</u> 38 535	<u>48 905</u> 38 535	<u>43 750</u> 38 535
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>38 139</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>53 428</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>40 226</u> 35 067
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>42 299</u> 39 161	<u>49 541</u> 39 161	<u>57 588</u> 39 161	<u>49 541</u> 39 161	<u>49 541</u> 39 161	<u>49 541</u> 39 161	<u>44 386</u> 39 161
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>42 262</u> 39 557	<u>49 943</u> 39 557	<u>58 234</u> 39 557	<u>49 943</u> 39 557	<u>49 943</u> 39 557	<u>49 943</u> 39 557	<u>44 788</u> 39 557
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>43 091</u> 40 372	<u>50 772</u> 40 372	<u>59 062</u> 40 372	<u>50 772</u> 40 372	<u>50 772</u> 40 372	<u>50 772</u> 40 372	<u>45 617</u> 40 372

					-	-	-	-	-	-
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>46 108</u> 35 782	<u>46 108</u> 35 782	<u>46 108</u> 35 782	<u>44 743</u> 35 782	<u>41 329</u> 35 782	<u>46 108</u> 35 782
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>46 866</u> 36 528	<u>46 866</u> 36 528	<u>46 866</u> 36 528	<u>45 500</u> 36 528	<u>42 086</u> 36 528	<u>46 866</u> 36 528
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>47 256</u> 36 912	<u>47 256</u> 36 912	<u>47 256</u> 36 912	<u>45 891</u> 36 912	<u>42 477</u> 36 912	<u>47 256</u> 36 912
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>47 256</u> 36 912	<u>47 256</u> 36 912	<u>47 256</u> 36 912	<u>45 891</u> 36 912	<u>42 477</u> 36 912	<u>47 256</u> 36 912
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>47 655</u> 37 305	<u>47 655</u> 37 305	<u>47 655</u> 37 305	<u>46 290</u> 37 305	<u>42 876</u> 37 305	<u>47 655</u> 37 305
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>48 479</u> 38 116	<u>48 479</u> 38 116	<u>48 479</u> 38 116	<u>47 114</u> 38 116	<u>43 700</u> 38 116	<u>48 479</u> 38 116
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>48 905</u> 38 535	<u>48 905</u> 38 535	<u>48 905</u> 38 535	<u>47 539</u> 38 535	<u>44 126</u> 38 535	<u>48 905</u> 38 535
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3								
212-101-2401		3	1	2400	<u>45 381</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>44 016</u> 35 067	<u>40 602</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067
212-101-2500	30, 7473-2010	3								
212-101-2501		3	1	2400	<u>49 541</u> 39 161	<u>49 541</u> 39 161	<u>49 541</u> 39 161	<u>48 176</u> 39 161	<u>44 762</u> 39 161	<u>49 541</u> 39 161
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>49 943</u> 39 557	<u>49 943</u> 39 557	<u>49 943</u> 39 557	<u>48 578</u> 39 557	<u>45 164</u> 39 557	<u>49 943</u> 39 557
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>50 772</u> 40 372	<u>50 772</u> 40 372	<u>50 772</u> 40 372	<u>49 406</u> 40 372	<u>45 992</u> 40 372	<u>50 772</u> 40 372

						-	-	-	-	-	-
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>43 518</u> 40 793	<u>51 199</u> 40 793	<u>59 490</u> 40 793	<u>51 199</u> 40 793	<u>51 199</u> 40 793	<u>51 199</u> 40 793	<u>46 044</u> 40 793
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>42 262</u> 39 557	<u>49 943</u> 39 557	<u>58 234</u> 39 557	<u>49 943</u> 39 557	<u>49 943</u> 39 557	<u>49 943</u> 39 557	<u>44 788</u> 39 557
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>42 672</u> 39 960	<u>50 353</u> 39 960	<u>58 644</u> 39 960	<u>50 353</u> 39 960	<u>50 353</u> 39 960	<u>50 353</u> 39 960	<u>45 198</u> 39 960
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>43 518</u> 40 793	<u>51 199</u> 40 793	<u>59 490</u> 40 793	<u>51 199</u> 40 793	<u>51 199</u> 40 793	<u>51 199</u> 40 793	<u>46 044</u> 40 793
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>43 954</u> 41 222	<u>51 635</u> 41 222	<u>59 926</u> 41 222	<u>51 635</u> 41 222	<u>51 635</u> 41 222	<u>51 635</u> 41 222	<u>46 480</u> 41 222
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>43 954</u> 41 222	<u>51 635</u> 41 222	<u>59 926</u> 41 222	<u>51 635</u> 41 222	<u>51 635</u> 41 222	<u>51 635</u> 41 222	<u>46 480</u> 41 222
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>44 400</u> 41 661	<u>52 081</u> 41 661	<u>60 371</u> 41 661	<u>52 081</u> 41 661	<u>52 081</u> 41 661	<u>52 081</u> 41 661	<u>46 926</u> 41 661
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>45 320</u> 42 566	<u>53 001</u> 42 566	<u>61 291</u> 42 566	<u>53 001</u> 42 566	<u>53 001</u> 42 566	<u>53 001</u> 42 566	<u>47 846</u> 42 566
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>45 795</u> 43 034	<u>53 476</u> 43 034	<u>61 767</u> 43 034	<u>53 476</u> 43 034	<u>53 476</u> 43 034	<u>53 476</u> 43 034	<u>48 321</u> 43 034
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>43 493</u> 40 336	<u>50 735</u> 40 336	<u>58 781</u> 40 336	<u>50 735</u> 40 336	<u>50 735</u> 40 336	<u>50 735</u> 40 336	<u>45 580</u> 40 336
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>43 468</u> 40 743	<u>51 149</u> 40 743	<u>59 439</u> 40 743	<u>51 149</u> 40 743	<u>51 149</u> 40 743	<u>51 149</u> 40 743	<u>45 994</u> 40 743
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>44 321</u> 41 583	<u>52 002</u> 41 583	<u>60 293</u> 41 583	<u>52 002</u> 41 583	<u>52 002</u> 41 583	<u>52 002</u> 41 583	<u>46 847</u> 41 583

					-	-	-	-	-	-
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>51 199</u> 40 793	<u>51 199</u> 40 793	<u>51 199</u> 40 793	<u>49 833</u> 40 793	<u>46 420</u> 40 793	<u>51 199</u> 40 793
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>49 943</u> 39 557	<u>49 943</u> 39 557	<u>49 943</u> 39 557	<u>48 578</u> 39 557	<u>45 164</u> 39 557	<u>49 943</u> 39 557
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>50 353</u> 39 960	<u>50 353</u> 39 960	<u>50 353</u> 39 960	<u>48 988</u> 39 960	<u>45 574</u> 39 960	<u>50 353</u> 39 960
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>51 199</u> 40 793	<u>51 199</u> 40 793	<u>51 199</u> 40 793	<u>49 833</u> 40 793	<u>46 420</u> 40 793	<u>51 199</u> 40 793
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>51 635</u> 41 222	<u>51 635</u> 41 222	<u>51 635</u> 41 222	<u>50 270</u> 41 222	<u>46 856</u> 41 222	<u>51 635</u> 41 222
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>51 635</u> 41 222	<u>51 635</u> 41 222	<u>51 635</u> 41 222	<u>50 270</u> 41 222	<u>46 856</u> 41 222	<u>51 635</u> 41 222
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>52 081</u> 41 661	<u>52 081</u> 41 661	<u>52 081</u> 41 661	<u>50 715</u> 41 661	<u>47 301</u> 41 661	<u>52 081</u> 41 661
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>53 001</u> 42 566	<u>53 001</u> 42 566	<u>53 001</u> 42 566	<u>51 635</u> 42 566	<u>48 222</u> 42 566	<u>53 001</u> 42 566
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>53 476</u> 43 034	<u>53 476</u> 43 034	<u>53 476</u> 43 034	<u>52 111</u> 43 034	<u>48 697</u> 43 034	<u>53 476</u> 43 034
212-101-2600	35, 7473-2010	3								
212-101-2601		3	1	2400	<u>50 735</u> 40 336	<u>50 735</u> 40 336	<u>50 735</u> 40 336	<u>49 369</u> 40 336	<u>45 955</u> 40 336	<u>50 735</u> 40 336
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>51 149</u> 40 743	<u>51 149</u> 40 743	<u>51 149</u> 40 743	<u>49 783</u> 40 743	<u>46 369</u> 40 743	<u>51 149</u> 40 743
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>52 002</u> 41 583	<u>52 002</u> 41 583	<u>52 002</u> 41 583	<u>50 637</u> 41 583	<u>47 223</u> 41 583	<u>52 002</u> 41 583

						-	-	-	-	-	-
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>44 761</u> 42 016	<u>52 442</u> 42 016	<u>60 733</u> 42 016	<u>52 442</u> 42 016	<u>52 442</u> 42 016	<u>52 442</u> 42 016	<u>47 288</u> 42 016
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>43 468</u> 40 743	<u>51 149</u> 40 743	<u>59 439</u> 40 743	<u>51 149</u> 40 743	<u>51 149</u> 40 743	<u>51 149</u> 40 743	<u>45 994</u> 40 743
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>43 890</u> 41 159	<u>51 571</u> 41 159	<u>59 862</u> 41 159	<u>51 571</u> 41 159	<u>51 571</u> 41 159	<u>51 571</u> 41 159	<u>46 416</u> 41 159
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>44 761</u> 42 016	<u>52 442</u> 42 016	<u>60 733</u> 42 016	<u>52 442</u> 42 016	<u>52 442</u> 42 016	<u>52 442</u> 42 016	<u>47 288</u> 42 016
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>45 211</u> 42 459	<u>52 892</u> 42 459	<u>61 182</u> 42 459	<u>52 892</u> 42 459	<u>52 892</u> 42 459	<u>52 892</u> 42 459	<u>47 737</u> 42 459
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>45 211</u> 42 459	<u>52 892</u> 42 459	<u>61 182</u> 42 459	<u>52 892</u> 42 459	<u>52 892</u> 42 459	<u>52 892</u> 42 459	<u>47 737</u> 42 459
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>45 670</u> 42 910	<u>53 351</u> 42 910	<u>61 641</u> 42 910	<u>53 351</u> 42 910	<u>53 351</u> 42 910	<u>53 351</u> 42 910	<u>48 196</u> 42 910
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>46 617</u> 43 843	<u>54 298</u> 43 843	<u>62 589</u> 43 843	<u>54 298</u> 43 843	<u>54 298</u> 43 843	<u>54 298</u> 43 843	<u>49 144</u> 43 843
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>47 107</u> 44 325	<u>54 788</u> 44 325	<u>63 078</u> 44 325	<u>54 788</u> 44 325	<u>54 788</u> 44 325	<u>54 788</u> 44 325	<u>49 633</u> 44 325
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>44 722</u> 41 546	<u>51 964</u> 41 546	<u>60 011</u> 41 546	<u>51 964</u> 41 546	<u>51 964</u> 41 546	<u>51 964</u> 41 546	<u>46 809</u> 41 546
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>44 710</u> 41 966	<u>52 391</u> 41 966	<u>60 681</u> 41 966	<u>52 391</u> 41 966	<u>52 391</u> 41 966	<u>52 391</u> 41 966	<u>47 236</u> 41 966
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>45 589</u> 42 831	<u>53 270</u> 42 831	<u>61 560</u> 42 831	<u>53 270</u> 42 831	<u>53 270</u> 42 831	<u>53 270</u> 42 831	<u>48 115</u> 42 831

					-	-	-	-	-	-
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>52 442</u> 42 016	<u>52 442</u> 42 016	<u>52 442</u> 42 016	<u>51 077</u> 42 016	<u>47 663</u> 42 016	<u>52 442</u> 42 016
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>51 149</u> 40 743	<u>51 149</u> 40 743	<u>51 149</u> 40 743	<u>49 783</u> 40 743	<u>46 369</u> 40 743	<u>51 149</u> 40 743
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>51 571</u> 41 159	<u>51 571</u> 41 159	<u>51 571</u> 41 159	<u>50 206</u> 41 159	<u>46 792</u> 41 159	<u>51 571</u> 41 159
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>52 442</u> 42 016	<u>52 442</u> 42 016	<u>52 442</u> 42 016	<u>51 077</u> 42 016	<u>47 663</u> 42 016	<u>52 442</u> 42 016
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>52 892</u> 42 459	<u>52 892</u> 42 459	<u>52 892</u> 42 459	<u>51 526</u> 42 459	<u>48 112</u> 42 459	<u>52 892</u> 42 459
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>52 892</u> 42 459	<u>52 892</u> 42 459	<u>52 892</u> 42 459	<u>51 526</u> 42 459	<u>48 112</u> 42 459	<u>52 892</u> 42 459
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>53 351</u> 42 910	<u>53 351</u> 42 910	<u>53 351</u> 42 910	<u>51 985</u> 42 910	<u>48 571</u> 42 910	<u>53 351</u> 42 910
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>54 298</u> 43 843	<u>54 298</u> 43 843	<u>54 298</u> 43 843	<u>52 933</u> 43 843	<u>49 519</u> 43 843	<u>54 298</u> 43 843
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>54 788</u> 44 325	<u>54 788</u> 44 325	<u>54 788</u> 44 325	<u>53 422</u> 44 325	<u>50 009</u> 44 325	<u>54 788</u> 44 325
212-101-2700	40, 7473-2010	3								
212-101-2701		3	1	2400	<u>51 964</u> 41 546	<u>51 964</u> 41 546	<u>51 964</u> 41 546	<u>50 599</u> 41 546	<u>47 185</u> 41 546	<u>51 964</u> 41 546
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>52 391</u> 41 966	<u>52 391</u> 41 966	<u>52 391</u> 41 966	<u>51 025</u> 41 966	<u>47 611</u> 41 966	<u>52 391</u> 41 966
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>53 270</u> 42 831	<u>53 270</u> 42 831	<u>53 270</u> 42 831	<u>51 904</u> 42 831	<u>48 490</u> 42 831	<u>53 270</u> 42 831

						-	-	-	-	-	-
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>46 042</u> 43 277	<u>53 723</u> 43 277	<u>62 014</u> 43 277	<u>53 723</u> 43 277	<u>53 723</u> 43 277	<u>53 723</u> 43 277	<u>48 568</u> 43 277
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>44 710</u> 41 966	<u>52 391</u> 41 966	<u>60 681</u> 41 966	<u>52 391</u> 41 966	<u>52 391</u> 41 966	<u>52 391</u> 41 966	<u>47 236</u> 41 966
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>45 145</u> 42 394	<u>52 826</u> 42 394	<u>61 116</u> 42 394	<u>52 826</u> 42 394	<u>52 826</u> 42 394	<u>52 826</u> 42 394	<u>47 671</u> 42 394
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>46 042</u> 43 277	<u>53 723</u> 43 277	<u>62 014</u> 43 277	<u>53 723</u> 43 277	<u>53 723</u> 43 277	<u>53 723</u> 43 277	<u>48 568</u> 43 277
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>46 505</u> 43 732	<u>54 186</u> 43 732	<u>62 476</u> 43 732	<u>54 186</u> 43 732	<u>54 186</u> 43 732	<u>54 186</u> 43 732	<u>49 031</u> 43 732
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>46 505</u> 43 732	<u>54 186</u> 43 732	<u>62 476</u> 43 732	<u>54 186</u> 43 732	<u>54 186</u> 43 732	<u>54 186</u> 43 732	<u>49 031</u> 43 732
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>46 978</u> 44 198	<u>54 658</u> 44 198	<u>62 949</u> 44 198	<u>54 658</u> 44 198	<u>54 658</u> 44 198	<u>54 658</u> 44 198	<u>49 504</u> 44 198
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>47 954</u> 45 159	<u>55 635</u> 45 159	<u>63 925</u> 45 159	<u>55 635</u> 45 159	<u>55 635</u> 45 159	<u>55 635</u> 45 159	<u>50 480</u> 45 159
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>48 458</u> 45 655	<u>56 139</u> 45 655	<u>64 429</u> 45 655	<u>56 139</u> 45 655	<u>56 139</u> 45 655	<u>56 139</u> 45 655	<u>50 984</u> 45 655
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>45 988</u> 42 792	<u>53 231</u> 42 792	<u>61 277</u> 42 792	<u>53 231</u> 42 792	<u>53 231</u> 42 792	<u>53 231</u> 42 792	<u>48 076</u> 42 792
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>45 989</u> 43 224	<u>53 670</u> 43 224	<u>61 960</u> 43 224	<u>53 670</u> 43 224	<u>53 670</u> 43 224	<u>53 670</u> 43 224	<u>48 515</u> 43 224
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>46 894</u> 44 116	<u>54 575</u> 44 116	<u>62 866</u> 44 116	<u>54 575</u> 44 116	<u>54 575</u> 44 116	<u>54 575</u> 44 116	<u>49 420</u> 44 116

					-	-	-	-	-	-
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>53 723</u> 43 277	<u>53 723</u> 43 277	<u>53 723</u> 43 277	<u>52 357</u> 43 277	<u>48 944</u> 43 277	<u>53 723</u> 43 277
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>52 391</u> 41 966	<u>52 391</u> 41 966	<u>52 391</u> 41 966	<u>51 025</u> 41 966	<u>47 611</u> 41 966	<u>52 391</u> 41 966
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>52 826</u> 42 394	<u>52 826</u> 42 394	<u>52 826</u> 42 394	<u>51 460</u> 42 394	<u>48 046</u> 42 394	<u>52 826</u> 42 394
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>53 723</u> 43 277	<u>53 723</u> 43 277	<u>53 723</u> 43 277	<u>52 357</u> 43 277	<u>48 944</u> 43 277	<u>53 723</u> 43 277
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>54 186</u> 43 732	<u>54 186</u> 43 732	<u>54 186</u> 43 732	<u>52 820</u> 43 732	<u>49 407</u> 43 732	<u>54 186</u> 43 732
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>54 186</u> 43 732	<u>54 186</u> 43 732	<u>54 186</u> 43 732	<u>52 820</u> 43 732	<u>49 407</u> 43 732	<u>54 186</u> 43 732
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>54 658</u> 44 198	<u>54 658</u> 44 198	<u>54 658</u> 44 198	<u>53 293</u> 44 198	<u>49 879</u> 44 198	<u>54 658</u> 44 198
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>55 635</u> 45 159	<u>55 635</u> 45 159	<u>55 635</u> 45 159	<u>54 269</u> 45 159	<u>50 855</u> 45 159	<u>55 635</u> 45 159
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>56 139</u> 45 655	<u>56 139</u> 45 655	<u>56 139</u> 45 655	<u>54 773</u> 45 655	<u>51 360</u> 45 655	<u>56 139</u> 45 655
212-101-2800	45, 7473-2010	3								
212-101-2801		3	1	2400	<u>53 231</u> 42 792	<u>53 231</u> 42 792	<u>53 231</u> 42 792	<u>51 865</u> 42 792	<u>48 451</u> 42 792	<u>53 231</u> 42 792
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>53 670</u> 43 224	<u>53 670</u> 43 224	<u>53 670</u> 43 224	<u>52 304</u> 43 224	<u>48 890</u> 43 224	<u>53 670</u> 43 224
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>54 575</u> 44 116	<u>54 575</u> 44 116	<u>54 575</u> 44 116	<u>53 210</u> 44 116	<u>49 796</u> 44 116	<u>54 575</u> 44 116

						-	-	-	-	-	-
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>47 361</u> 44 575	<u>55 042</u> 44 575	<u>63 333</u> 44 575	<u>55 042</u> 44 575	<u>55 042</u> 44 575	<u>55 042</u> 44 575	<u>49 887</u> 44 575
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>45 989</u> 43 224	<u>53 670</u> 43 224	<u>61 960</u> 43 224	<u>53 670</u> 43 224	<u>53 670</u> 43 224	<u>53 670</u> 43 224	<u>48 515</u> 43 224
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>46 437</u> 43 666	<u>54 118</u> 43 666	<u>62 408</u> 43 666	<u>54 118</u> 43 666	<u>54 118</u> 43 666	<u>54 118</u> 43 666	<u>48 963</u> 43 666
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>47 361</u> 44 575	<u>55 042</u> 44 575	<u>63 333</u> 44 575	<u>55 042</u> 44 575	<u>55 042</u> 44 575	<u>55 042</u> 44 575	<u>49 887</u> 44 575
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>47 838</u> 45 044	<u>55 519</u> 45 044	<u>63 809</u> 45 044	<u>55 519</u> 45 044	<u>55 519</u> 45 044	<u>55 519</u> 45 044	<u>50 364</u> 45 044
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>47 838</u> 45 044	<u>55 519</u> 45 044	<u>63 809</u> 45 044	<u>55 519</u> 45 044	<u>55 519</u> 45 044	<u>55 519</u> 45 044	<u>50 364</u> 45 044
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>48 325</u> 45 524	<u>56 006</u> 45 524	<u>64 296</u> 45 524	<u>56 006</u> 45 524	<u>56 006</u> 45 524	<u>56 006</u> 45 524	<u>50 851</u> 45 524
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>49 330</u> 46 513	<u>57 011</u> 46 513	<u>65 302</u> 46 513	<u>57 011</u> 46 513	<u>57 011</u> 46 513	<u>57 011</u> 46 513	<u>51 856</u> 46 513
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>49 849</u> 47 024	<u>57 530</u> 47 024	<u>65 821</u> 47 024	<u>57 530</u> 47 024	<u>57 530</u> 47 024	<u>57 530</u> 47 024	<u>52 376</u> 47 024

212-102.

						-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3									

					-	-	-	-	-	-
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>55 042</u> 44 575	<u>55 042</u> 44 575	<u>55 042</u> 44 575	<u>53 677</u> 44 575	<u>50 263</u> 44 575	<u>55 042</u> 44 575
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>53 670</u> 43 224	<u>53 670</u> 43 224	<u>53 670</u> 43 224	<u>52 304</u> 43 224	<u>48 890</u> 43 224	<u>53 670</u> 43 224
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>54 118</u> 43 666	<u>54 118</u> 43 666	<u>54 118</u> 43 666	<u>52 752</u> 43 666	<u>49 339</u> 43 666	<u>54 118</u> 43 666
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>55 042</u> 44 575	<u>55 042</u> 44 575	<u>55 042</u> 44 575	<u>53 677</u> 44 575	<u>50 263</u> 44 575	<u>55 042</u> 44 575
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>55 519</u> 45 044	<u>55 519</u> 45 044	<u>55 519</u> 45 044	<u>54 153</u> 45 044	<u>50 739</u> 45 044	<u>55 519</u> 45 044
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>55 519</u> 45 044	<u>55 519</u> 45 044	<u>55 519</u> 45 044	<u>54 153</u> 45 044	<u>50 739</u> 45 044	<u>55 519</u> 45 044
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>56 006</u> 45 524	<u>56 006</u> 45 524	<u>56 006</u> 45 524	<u>54 640</u> 45 524	<u>51 226</u> 45 524	<u>56 006</u> 45 524
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>57 011</u> 46 513	<u>57 011</u> 46 513	<u>57 011</u> 46 513	<u>55 646</u> 46 513	<u>52 232</u> 46 513	<u>57 011</u> 46 513
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>57 530</u> 47 024	<u>57 530</u> 47 024	<u>57 530</u> 47 024	<u>56 165</u> 47 024	<u>52 751</u> 47 024	<u>57 530</u> 47 024

					-	-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3								

						-	-	-	-	-	-
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>24 193</u> 21 340	<u>31 435</u> 21 340	<u>39 482</u> 21 340	<u>31 435</u> 21 340	<u>31 435</u> 21 340	<u>31 435</u> 21 340	<u>26 280</u> 21 340
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>25 552</u> 22 678	<u>32 794</u> 22 678	<u>40 841</u> 22 678	<u>32 794</u> 22 678	<u>32 794</u> 22 678	<u>32 794</u> 22 678	<u>27 639</u> 22 678
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>27 261</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>42 550</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>29 348</u> 24 360
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>29 001</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>44 290</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>31 088</u> 26 072
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>29 001</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>44 290</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>31 088</u> 26 072
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>30 555</u> 27 602	<u>37 797</u> 27 602	<u>45 844</u> 27 602	<u>37 797</u> 27 602	<u>37 797</u> 27 602	<u>37 797</u> 27 602	<u>32 642</u> 27 602
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>32 752</u> 29 764	<u>39 994</u> 29 764	<u>48 041</u> 29 764	<u>39 994</u> 29 764	<u>39 994</u> 29 764	<u>39 994</u> 29 764	<u>34 839</u> 29 764
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>35 240</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>50 529</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>37 327</u> 32 213
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>37 786</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>53 075</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>39 874</u> 34 719
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>37 786</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>53 075</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>39 874</u> 34 719
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>41 905</u> 38 773	<u>49 147</u> 38 773	<u>57 194</u> 38 773	<u>49 147</u> 38 773	<u>49 147</u> 38 773	<u>49 147</u> 38 773	<u>43 992</u> 38 773
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>24 410</u> 21 554	<u>31 652</u> 21 554	<u>39 699</u> 21 554	<u>31 652</u> 21 554	<u>31 652</u> 21 554	<u>31 652</u> 21 554	<u>26 497</u> 21 554

					-	-	-	-	-	-
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>31 435</u> 21 340	<u>31 435</u> 21 340	<u>31 435</u> 21 340	<u>30 070</u> 21 340	<u>26 656</u> 21 340	<u>31 435</u> 21 340
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>32 794</u> 22 678	<u>32 794</u> 22 678	<u>32 794</u> 22 678	<u>31 429</u> 22 678	<u>28 015</u> 22 678	<u>32 794</u> 22 678
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>34 503</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360	<u>33 137</u> 24 360	<u>29 724</u> 24 360	<u>34 503</u> 24 360
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>36 243</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>34 877</u> 26 072	<u>31 464</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>36 243</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072	<u>34 877</u> 26 072	<u>31 464</u> 26 072	<u>36 243</u> 26 072
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>37 797</u> 27 602	<u>37 797</u> 27 602	<u>37 797</u> 27 602	<u>36 432</u> 27 602	<u>33 018</u> 27 602	<u>37 797</u> 27 602
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>39 994</u> 29 764	<u>39 994</u> 29 764	<u>39 994</u> 29 764	<u>38 629</u> 29 764	<u>35 215</u> 29 764	<u>39 994</u> 29 764
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>42 482</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213	<u>41 116</u> 32 213	<u>37 703</u> 32 213	<u>42 482</u> 32 213
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>45 028</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>43 663</u> 34 719	<u>40 249</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>45 028</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719	<u>43 663</u> 34 719	<u>40 249</u> 34 719	<u>45 028</u> 34 719
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>49 147</u> 38 773	<u>49 147</u> 38 773	<u>49 147</u> 38 773	<u>47 782</u> 38 773	<u>44 368</u> 38 773	<u>49 147</u> 38 773
212-102-0200	7473-2010	3								
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>31 652</u> 21 554	<u>31 652</u> 21 554	<u>31 652</u> 21 554	<u>30 287</u> 21 554	<u>26 873</u> 21 554	<u>31 652</u> 21 554

						-	-	-	-	-	-
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>25 783</u> 22 905	<u>33 025</u> 22 905	<u>41 071</u> 22 905	<u>33 025</u> 22 905	<u>33 025</u> 22 905	<u>33 025</u> 22 905	<u>27 870</u> 22 905
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>27 508</u> 24 603	<u>34 750</u> 24 603	<u>42 797</u> 24 603	<u>34 750</u> 24 603	<u>34 750</u> 24 603	<u>34 750</u> 24 603	<u>29 596</u> 24 603
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>29 266</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>44 554</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>31 353</u> 26 333
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>29 266</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>44 554</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>31 353</u> 26 333
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>30 835</u> 27 878	<u>38 077</u> 27 878	<u>46 124</u> 27 878	<u>38 077</u> 27 878	<u>38 077</u> 27 878	<u>38 077</u> 27 878	<u>32 923</u> 27 878
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>33 054</u> 30 062	<u>40 297</u> 30 062	<u>48 343</u> 30 062	<u>40 297</u> 30 062	<u>40 297</u> 30 062	<u>40 297</u> 30 062	<u>35 142</u> 30 062
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>35 567</u> 32 535	<u>42 809</u> 32 535	<u>50 856</u> 32 535	<u>42 809</u> 32 535	<u>42 809</u> 32 535	<u>42 809</u> 32 535	<u>37 654</u> 32 535
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>38 139</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>53 428</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>40 226</u> 35 067
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>38 139</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>53 428</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>40 226</u> 35 067
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>42 299</u> 39 161	<u>49 541</u> 39 161	<u>57 588</u> 39 161	<u>49 541</u> 39 161	<u>49 541</u> 39 161	<u>49 541</u> 39 161	<u>44 386</u> 39 161

212-103.

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>33 025</u> 22 905	<u>33 025</u> 22 905	<u>33 025</u> 22 905	<u>31 659</u> 22 905	<u>28 245</u> 22 905	<u>33 025</u> 22 905
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>34 750</u> 24 603	<u>34 750</u> 24 603	<u>34 750</u> 24 603	<u>33 385</u> 24 603	<u>29 971</u> 24 603	<u>34 750</u> 24 603
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>36 508</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>35 142</u> 26 333	<u>31 728</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>36 508</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333	<u>35 142</u> 26 333	<u>31 728</u> 26 333	<u>36 508</u> 26 333
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>38 077</u> 27 878	<u>38 077</u> 27 878	<u>38 077</u> 27 878	<u>36 712</u> 27 878	<u>33 298</u> 27 878	<u>38 077</u> 27 878
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>40 297</u> 30 062	<u>40 297</u> 30 062	<u>40 297</u> 30 062	<u>38 931</u> 30 062	<u>35 517</u> 30 062	<u>40 297</u> 30 062
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>42 809</u> 32 535	<u>42 809</u> 32 535	<u>42 809</u> 32 535	<u>41 444</u> 32 535	<u>38 030</u> 32 535	<u>42 809</u> 32 535
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>45 381</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>44 016</u> 35 067	<u>40 602</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>45 381</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067	<u>44 016</u> 35 067	<u>40 602</u> 35 067	<u>45 381</u> 35 067
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>49 541</u> 39 161	<u>49 541</u> 39 161	<u>49 541</u> 39 161	<u>48 176</u> 39 161	<u>44 762</u> 39 161	<u>49 541</u> 39 161

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					,	.	-	-	-	-	-	-
212-103-0100												
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-2.
212-201.

					,	
212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890	
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861	
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833	

212-202.

					,	.
212-202-0100	51263-2008	3				

8.04-08-2022

100

[illegible]

212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.

					-	-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3								
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>34 432</u> 25 090	<u>34 432</u> 25 090	<u>34 432</u> 25 090	<u>33 180</u> 25 090	<u>30 051</u> 25 090	<u>34 432</u> 25 090
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>35 707</u> 26 344	<u>35 707</u> 26 344	<u>35 707</u> 26 344	<u>34 455</u> 26 344	<u>31 326</u> 26 344	<u>35 707</u> 26 344
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>37 045</u> 27 662	<u>37 045</u> 27 662	<u>37 045</u> 27 662	<u>35 793</u> 27 662	<u>32 664</u> 27 662	<u>37 045</u> 27 662
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>38 313</u> 28 910	<u>38 313</u> 28 910	<u>38 313</u> 28 910	<u>37 061</u> 28 910	<u>33 932</u> 28 910	<u>38 313</u> 28 910
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>42 759</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640	<u>37 860</u> 25 640	<u>33 872</u> 25 640	<u>30 731</u> 25 640	<u>42 759</u> 25 640
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>41 481</u> 32 028	<u>41 481</u> 32 028	<u>41 481</u> 32 028	<u>40 229</u> 32 028	<u>37 100</u> 32 028	<u>41 481</u> 32 028
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>42 621</u> 33 150	<u>42 621</u> 33 150	<u>42 621</u> 33 150	<u>41 369</u> 33 150	<u>38 240</u> 33 150	<u>42 621</u> 33 150
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>44 979</u> 35 471	<u>44 979</u> 35 471	<u>44 979</u> 35 471	<u>43 727</u> 35 471	<u>40 598</u> 35 471	<u>44 979</u> 35 471
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>46 060</u> 36 535	<u>46 060</u> 36 535	<u>46 060</u> 36 535	<u>44 808</u> 36 535	<u>41 679</u> 36 535	<u>46 060</u> 36 535
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>47 174</u> 37 631	<u>47 174</u> 37 631	<u>47 174</u> 37 631	<u>45 922</u> 37 631	<u>42 793</u> 37 631	<u>47 174</u> 37 631
212-401-0200	- 28013-98	3								

					-	-	-	-	-	-
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>40 930</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847	<u>36 031</u> 23 847	<u>32 043</u> 23 847	<u>28 902</u> 23 847	<u>40 930</u> 23 847
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>44 844</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685	<u>39 945</u> 27 685	<u>35 958</u> 27 685	<u>32 816</u> 27 685	<u>44 844</u> 27 685
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>45 682</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506	<u>40 783</u> 28 506	<u>36 795</u> 28 506	<u>33 654</u> 28 506	<u>45 682</u> 28 506
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>47 079</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875	<u>42 180</u> 29 875	<u>38 192</u> 29 875	<u>35 051</u> 29 875	<u>47 079</u> 29 875
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>47 921</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701	<u>43 022</u> 30 701	<u>39 035</u> 30 701	<u>35 893</u> 30 701	<u>47 921</u> 30 701
212-401-0206	150	3	1	2200						
212-401-0207	200	3	1	2200						
212-401-0300	28013-98	3								
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>33 382</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447	<u>28 483</u> 16 447	<u>24 495</u> 16 447	<u>21 354</u> 16 447	<u>33 382</u> 16 447

					-	-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3								

					-	-	-	-	-	-
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098	<u>25 486</u> 21 098
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347	<u>24 720</u> 20 347
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893	<u>23 237</u> 18 893
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410	<u>22 744</u> 18 410
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409	<u>22 742</u> 18 409
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724	<u>23 064</u> 18 724
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735	<u>24 289</u> 20 735
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490	<u>35 755</u> 31 490
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068	<u>32 789</u> 29 068
212-402-0200	28013-98									
212-402-0201	, 0,7)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

[illegible]

212-5.
212-501.

[illegible]

					-	-	-	-	-	-
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>27 565</u> 25 125	<u>27 565</u> 25 125	<u>27 565</u> 25 125	<u>27 294</u> 25 125	<u>26 615</u> 25 125	<u>27 565</u> 25 125
212-501-0102	, II		1	1000	<u>27 470</u> 25 031	<u>27 470</u> 25 031	<u>27 470</u> 25 031	<u>27 199</u> 25 031	<u>26 520</u> 25 031	<u>27 470</u> 25 031

[illegible]

					-	-	-	-	-	-
212-501-0103	, I		1	1000	<u>27 761</u> 25 317	<u>27 761</u> 25 317	<u>27 761</u> 25 317	<u>27 490</u> 25 317	<u>26 811</u> 25 317	<u>27 761</u> 25 317
212-501-0104	, II		1	1000	<u>27 662</u> 25 220	<u>27 662</u> 25 220	<u>27 662</u> 25 220	<u>27 391</u> 25 220	<u>26 712</u> 25 220	<u>27 662</u> 25 220
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>30 028</u> 27 539	<u>30 028</u> 27 539	<u>30 028</u> 27 539	<u>29 757</u> 27 539	<u>29 078</u> 27 539	<u>30 028</u> 27 539
212-501-0202	, II		1	1000	<u>29 909</u> 27 422	<u>29 909</u> 27 422	<u>29 909</u> 27 422	<u>29 638</u> 27 422	<u>28 959</u> 27 422	<u>29 909</u> 27 422
212-501-0203	, I		1	1000	<u>30 273</u> 27 780	<u>30 273</u> 27 780	<u>30 273</u> 27 780	<u>30 002</u> 27 780	<u>29 324</u> 27 780	<u>30 273</u> 27 780
212-501-0204	, II		1	1000	<u>29 883</u> 27 397	<u>29 883</u> 27 397	<u>29 883</u> 27 397	<u>29 611</u> 27 397	<u>28 933</u> 27 397	<u>29 883</u> 27 397
212-501-0206	, I		1	1000	<u>30 559</u> 28 060	<u>30 559</u> 28 060	<u>30 559</u> 28 060	<u>30 288</u> 28 060	<u>29 610</u> 28 060	<u>30 559</u> 28 060
212-501-0207	, II		1	1000	<u>30 559</u> 28 060	<u>30 559</u> 28 060	<u>30 559</u> 28 060	<u>30 288</u> 28 060	<u>29 610</u> 28 060	<u>30 559</u> 28 060
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0301	, I		1	1000	<u>33 030</u> 28 047	<u>32 406</u> 28 047	<u>31 053</u> 28 047	<u>30 275</u> 28 047	<u>29 596</u> 28 047	<u>32 267</u> 28 047
212-501-0302	, II		1	1000	<u>31 944</u> 26 982	<u>31 320</u> 26 982	<u>29 967</u> 26 982	<u>29 189</u> 26 982	<u>28 510</u> 26 982	<u>31 181</u> 26 982
212-501-0304	, II		1	1000	<u>28 628</u> 26 167	<u>28 628</u> 26 167	<u>28 628</u> 26 167	<u>28 357</u> 26 167	<u>27 679</u> 26 167	<u>28 153</u> 26 167

					-	-	-	-	-	-
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 529</u> 22 148	<u>24 529</u> 22 148	<u>24 529</u> 22 148	<u>24 258</u> 22 148	<u>23 580</u> 22 148	<u>24 529</u> 22 148
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 529</u> 22 148	<u>24 529</u> 22 148	<u>24 529</u> 22 148	<u>24 258</u> 22 148	<u>23 580</u> 22 148	<u>24 529</u> 22 148
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 888</u> 20 490	<u>24 765</u> 20 744	<u>23 603</u> 20 744	<u>22 825</u> 20 744	<u>22 147</u> 20 744	<u>24 713</u> 20 744
212-501-0600	1225-2019									
212-501-0601	I		1	1000	<u>20 571</u> 16 258	<u>20 395</u> 16 459	<u>19 234</u> 16 459	<u>18 455</u> 16 459	<u>17 777</u> 16 459	<u>20 343</u> 16 459

					-	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 719</u> 22 600	<u>24 041</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600

						-	-	-	-	-	-
212-502-0102	, II		1	1000	<u>23 551</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>23 909</u> 22 600
212-502-0103	, I		1	1000	<u>20 837</u> 20 068	<u>22 810</u> 20 068	<u>25 671</u> 20 068	<u>22 966</u> 20 068	<u>23 937</u> 20 068	<u>24 804</u> 20 068	<u>21 348</u> 20 068
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 254</u> 19 497	<u>22 228</u> 19 497	<u>25 089</u> 19 497	<u>22 384</u> 19 497	<u>23 355</u> 19 497	<u>24 222</u> 19 497	<u>20 766</u> 19 497

212-503.

-

						-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>35 340</u> 34 204	<u>36 826</u> 34 204	<u>36 826</u> 34 204	<u>36 826</u> 34 204	<u>36 826</u> 34 204	<u>36 826</u> 34 204	<u>35 745</u> 34 204
212-503-0102	-15		1	1000	<u>33 067</u> 31 966	<u>34 543</u> 31 966	<u>34 543</u> 31 966	<u>34 543</u> 31 966	<u>34 543</u> 31 966	<u>34 543</u> 31 966	<u>33 462</u> 31 966
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 818</u> 30 737	<u>33 289</u> 30 737	<u>33 289</u> 30 737	<u>33 289</u> 30 737	<u>33 289</u> 30 737	<u>33 289</u> 30 737	<u>32 208</u> 30 737

212-504.

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 719</u> 22 600	<u>24 041</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600
212-502-0103	, I		1	1000	<u>24 111</u> 20 068	<u>23 937</u> 20 068	<u>22 914</u> 20 068	<u>22 136</u> 20 068	<u>21 458</u> 20 068	<u>23 937</u> 20 068
212-502-0104	, II		1	1000	<u>23 529</u> 19 497	<u>23 355</u> 19 497	<u>22 332</u> 19 497	<u>21 554</u> 19 497	<u>20 876</u> 19 497	<u>23 355</u> 19 497

					-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>36 826</u> 34 204	<u>36 826</u> 34 204	<u>36 826</u> 34 204	<u>36 554</u> 34 204	<u>35 876</u> 34 204	<u>36 826</u> 34 204
212-503-0102	-15		1	1000	<u>34 543</u> 31 966	<u>34 543</u> 31 966	<u>34 543</u> 31 966	<u>34 272</u> 31 966	<u>33 594</u> 31 966	<u>34 543</u> 31 966
212-503-0103	-20		1	1000	<u>33 289</u> 30 737	<u>33 289</u> 30 737	<u>33 289</u> 30 737	<u>33 018</u> 30 737	<u>32 340</u> 30 737	<u>33 289</u> 30 737

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
212-504-0100										
212-504-0103	() 1223-2019 -		1	1	$\frac{2\,951}{2\,893}$	$\frac{2\,951}{2\,893}$	$\frac{2\,951}{2\,893}$	$\frac{2\,951}{2\,893}$	$\frac{2\,951}{2\,893}$	$\frac{2\,951}{2\,893}$
212-504-0104	, - 1223-2019		1	1	$\frac{4\,157}{4\,075}$	$\frac{4\,157}{4\,075}$	$\frac{4\,157}{4\,075}$	$\frac{4\,157}{4\,075}$	$\frac{4\,157}{4\,075}$	$\frac{4\,157}{4\,075}$
212-504-0105	- 1223-2019 ,		1	1	$\frac{1\,660}{1\,627}$	$\frac{1\,660}{1\,627}$	$\frac{1\,660}{1\,627}$	$\frac{1\,660}{1\,627}$	$\frac{1\,660}{1\,627}$	$\frac{1\,660}{1\,627}$
212-504-0106	- 1223-2019 ,		1	1	$\frac{2\,582}{2\,531}$	$\frac{2\,582}{2\,531}$	$\frac{2\,582}{2\,531}$	$\frac{2\,582}{2\,531}$	$\frac{2\,582}{2\,531}$	$\frac{2\,582}{2\,531}$
212-504-0200										
212-504-0201	, -19		1	1000						

					-	-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -									
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-									

					,	.	-	-	-	-	-	-
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294							

213.**213-1.****213-101.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .										
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>76 750</u> 71 046							
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>76 750</u> 71 046							
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>76 750</u> 71 046							
213-101-0104	175	1000 .	1	3750	<u>83 484</u> 79 222							
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .										
213-101-0301	100	1000 .	2	2700	<u>46 661</u> 43 516							

				,	-	-	-	-	-	-
212-601-0301	-	3		1550						

				,	-	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750						
213-101-0102	125	1000 .	1	3750						
213-101-0103	150	1000 .	1	3750						
213-101-0104	175	1000 .	1	3750						
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0301	100	1000 .	2	2700						

						-	-	-	-	-	-
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>72 392</u> 67 328	<u>77 778</u> 66 496	<u>77 058</u> 72 489	<u>77 778</u> 66 496	<u>77 778</u> 66 496	<u>77 551</u> 72 967	<u>73 565</u> 66 496
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>59 402</u> 56 007						
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>100 361</u> 94 448	<u>105 402</u> 93 282	<u>104 682</u> 99 275	<u>105 402</u> 93 282	<u>105 402</u> 93 282	<u>105 175</u> 99 752	<u>101 190</u> 93 282
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>102 923</u> 96 932	<u>107 932</u> 95 736	<u>107 213</u> 101 729	<u>107 932</u> 95 736	<u>107 932</u> 95 736	<u>107 705</u> 102 206	<u>103 720</u> 95 736
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>111 314</u> 105 068	<u>116 219</u> 103 771	<u>115 500</u> 109 764	<u>116 219</u> 103 771	<u>116 219</u> 103 771	<u>115 992</u> 110 242	<u>112 007</u> 103 771
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>114 111</u> 107 781	<u>118 982</u> 106 450	<u>118 262</u> 112 443	<u>118 982</u> 106 450	<u>118 982</u> 106 450	<u>118 755</u> 112 920	<u>114 770</u> 106 450
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>115 976</u> 109 589	<u>120 823</u> 108 236	<u>120 104</u> 114 229	<u>120 823</u> 108 236	<u>120 823</u> 108 236	<u>120 596</u> 114 706	<u>116 611</u> 108 236
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>90 423</u> 86 420						<u>90 204</u> 84 125
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>62 234</u> 57 864						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>72 269</u> 67 702						

					-	-	-	-	-	-
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>83 958</u> 72 489	<u>77 778</u> 66 496	<u>77 778</u> 66 496	<u>76 122</u> 66 496	<u>73 270</u> 66 496	<u>77 778</u> 66 496
213-101-0303	150	1000 .	2	2700						
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>111 582</u> 99 275	<u>105 402</u> 93 282	<u>105 402</u> 93 282	<u>103 746</u> 93 282	<u>100 894</u> 93 282	<u>105 402</u> 93 282
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>114 113</u> 101 729	<u>107 932</u> 95 736	<u>107 932</u> 95 736	<u>106 276</u> 95 736	<u>103 424</u> 95 736	<u>107 932</u> 95 736
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>122 400</u> 109 764	<u>116 219</u> 103 771	<u>116 219</u> 103 771	<u>114 563</u> 103 771	<u>111 711</u> 103 771	<u>116 219</u> 103 771
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>125 162</u> 112 443	<u>118 982</u> 106 450	<u>118 982</u> 106 450	<u>117 326</u> 106 450	<u>114 474</u> 106 450	<u>118 982</u> 106 450
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>127 004</u> 114 229	<u>120 823</u> 108 236	<u>120 823</u> 108 236	<u>119 167</u> 108 236	<u>116 315</u> 108 236	<u>120 823</u> 108 236
213-101-0406	250	1000 .	2	2700				<u>93 633</u> 84 125	<u>90 448</u> 84 125	
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500						
213-101-0502	125	1000 .	1	4500						

						-	-	-	-	-	-
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>79 174</u> 74 472						
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>86 770</u> 81 919						
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>92 620</u> 87 654						
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>60 270</u> 56 660						
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>106 913</u> 100 546	<u>112 431</u> 99 305	<u>111 648</u> 105 831	<u>112 431</u> 99 305	<u>112 431</u> 99 305	<u>112 184</u> 106 350	<u>107 844</u> 99 305
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>76 855</u> 72 920						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>84 294</u> 80 212						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>90 021</u> 85 827						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>154 461</u> 146 651	<u>159 392</u> 144 841	<u>158 609</u> 151 366	<u>159 392</u> 144 841	<u>159 392</u> 144 841	<u>159 145</u> 151 886	<u>154 805</u> 144 841
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>161 920</u> 153 883	<u>166 758</u> 151 984	<u>165 975</u> 158 509	<u>166 758</u> 151 984	<u>166 758</u> 151 984	<u>166 511</u> 159 029	<u>162 172</u> 151 984

					-	-	-	-	-	-
213-101-0503	150	1000 .	1	4500						
213-101-0504	175	1000 .	1	4500						
213-101-0505	200	1000 .	1	4500						
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940						
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>119 161</u> 105 831	<u>112 431</u> 99 305	<u>112 431</u> 99 305	<u>110 628</u> 99 305	<u>107 522</u> 99 305	<u>112 431</u> 99 305
213-101-0603	150	1000 .	2	2940						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940						
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>166 122</u> 151 366	<u>159 392</u> 144 841	<u>159 392</u> 144 841	<u>157 589</u> 144 841	<u>154 483</u> 144 841	<u>159 392</u> 144 841
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>173 488</u> 158 509	<u>166 758</u> 151 984	<u>166 758</u> 151 984	<u>164 955</u> 151 984	<u>161 850</u> 151 984	<u>166 758</u> 151 984

						-	-	-	-	-	-
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>172 175</u> 163 828	<u>176 887</u> 161 805	<u>176 104</u> 168 331	<u>176 887</u> 161 805	<u>176 887</u> 161 805	<u>176 640</u> 168 850	<u>172 301</u> 161 805
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>176 837</u> 168 348	<u>181 491</u> 166 269	<u>180 708</u> 172 795	<u>181 491</u> 166 269	<u>181 491</u> 166 269	<u>181 244</u> 173 315	<u>176 905</u> 166 269
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>181 498</u> 172 868	<u>186 095</u> 170 734	<u>185 312</u> 177 259	<u>186 095</u> 170 734	<u>186 095</u> 170 734	<u>185 848</u> 177 779	<u>181 509</u> 170 734

213-102.

						-	-	-	-	-	-
213-102-0100	250 120 65 379-2015	1000 .									
213-102-0101	100	1000 .	1	3700	<u>67 541</u> 62 161	<u>74 791</u> 62 161	<u>87 001</u> 62 161	<u>74 791</u> 62 161	<u>74 791</u> 62 161	<u>78 416</u> 62 161	<u>69 899</u> 62 161
213-102-0102	125	1000 .	1	3700	<u>69 382</u> 63 946	<u>76 632</u> 63 946	<u>88 843</u> 63 946	<u>76 632</u> 63 946	<u>76 632</u> 63 946	<u>80 257</u> 63 946	<u>71 740</u> 63 946
213-102-0103	150	1000 .	1	3700	<u>69 382</u> 63 946	<u>76 632</u> 63 946	<u>88 843</u> 63 946	<u>76 632</u> 63 946	<u>76 632</u> 63 946	<u>80 257</u> 63 946	<u>71 740</u> 63 946
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>75 817</u> 69 196	<u>85 223</u> 69 196	<u>101 064</u> 69 196	<u>85 223</u> 69 196	<u>85 223</u> 69 196	<u>89 926</u> 69 196	<u>78 877</u> 69 196

					-	-	-	-	-	-
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>183 617</u> 168 331	<u>176 887</u> 161 805	<u>176 887</u> 161 805	<u>175 084</u> 161 805	<u>171 979</u> 161 805	<u>176 887</u> 161 805
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>188 221</u> 172 795	<u>181 491</u> 166 269	<u>181 491</u> 166 269	<u>179 688</u> 166 269	<u>176 583</u> 166 269	<u>181 491</u> 166 269
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>192 825</u> 177 259	<u>186 095</u> 170 734	<u>186 095</u> 170 734	<u>184 292</u> 170 734	<u>181 187</u> 170 734	<u>186 095</u> 170 734

					-	-	-	-	-	-
213-102-0100	250 120 65 379-2015	1000 .								
213-102-0101	100	1000 .	1	3700	<u>78 416</u> 62 161	<u>74 791</u> 62 161	<u>74 791</u> 62 161	<u>72 867</u> 62 161	<u>69 555</u> 62 161	<u>74 791</u> 62 161
213-102-0102	125	1000 .	1	3700	<u>80 257</u> 63 946	<u>76 632</u> 63 946	<u>76 632</u> 63 946	<u>74 709</u> 63 946	<u>71 397</u> 63 946	<u>76 632</u> 63 946
213-102-0103	150	1000 .	1	3700	<u>80 257</u> 63 946	<u>76 632</u> 63 946	<u>76 632</u> 63 946	<u>74 709</u> 63 946	<u>71 397</u> 63 946	<u>76 632</u> 63 946
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>89 926</u> 69 196	<u>85 223</u> 69 196	<u>85 223</u> 69 196	<u>82 728</u> 69 196	<u>78 431</u> 69 196	<u>85 223</u> 69 196

						-	-	-	-	-	-
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>77 714</u> 71 036	<u>87 120</u> 71 036	<u>102 961</u> 71 036	<u>87 120</u> 71 036	<u>87 120</u> 71 036	<u>91 823</u> 71 036	<u>80 774</u> 71 036
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>77 714</u> 71 036	<u>87 120</u> 71 036	<u>102 961</u> 71 036	<u>87 120</u> 71 036	<u>87 120</u> 71 036	<u>91 823</u> 71 036	<u>80 774</u> 71 036
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>79 912</u> 73 167	<u>89 318</u> 73 167	<u>105 158</u> 73 167	<u>89 318</u> 73 167	<u>89 318</u> 73 167	<u>94 020</u> 73 167	<u>82 971</u> 73 167
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>135 209</u> 126 786	<u>144 615</u> 126 786	<u>160 456</u> 126 786	<u>144 615</u> 126 786	<u>144 615</u> 126 786	<u>149 318</u> 126 786	<u>138 269</u> 126 786
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>135 209</u> 126 786	<u>144 615</u> 126 786	<u>160 456</u> 126 786	<u>144 615</u> 126 786	<u>144 615</u> 126 786	<u>149 318</u> 126 786	<u>138 269</u> 126 786
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>162 833</u> 153 571	<u>172 239</u> 153 571	<u>188 080</u> 153 571	<u>172 239</u> 153 571	<u>172 239</u> 153 571	<u>176 942</u> 153 571	<u>165 893</u> 153 571
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>162 833</u> 153 571	<u>172 239</u> 153 571	<u>188 080</u> 153 571	<u>172 239</u> 153 571	<u>172 239</u> 153 571	<u>176 942</u> 153 571	<u>165 893</u> 153 571

213-104.

, , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				

					-	-	-	-	-	-
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>91 823</u> 71 036	<u>87 120</u> 71 036	<u>87 120</u> 71 036	<u>84 625</u> 71 036	<u>80 328</u> 71 036	<u>87 120</u> 71 036
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>91 823</u> 71 036	<u>87 120</u> 71 036	<u>87 120</u> 71 036	<u>84 625</u> 71 036	<u>80 328</u> 71 036	<u>87 120</u> 71 036
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>94 020</u> 73 167	<u>89 318</u> 73 167	<u>89 318</u> 73 167	<u>86 823</u> 73 167	<u>82 526</u> 73 167	<u>89 318</u> 73 167
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .								
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>149 318</u> 126 786	<u>144 615</u> 126 786	<u>144 615</u> 126 786	<u>142 120</u> 126 786	<u>137 823</u> 126 786	<u>144 615</u> 126 786
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>149 318</u> 126 786	<u>144 615</u> 126 786	<u>144 615</u> 126 786	<u>142 120</u> 126 786	<u>137 823</u> 126 786	<u>144 615</u> 126 786
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>176 942</u> 153 571	<u>172 239</u> 153 571	<u>172 239</u> 153 571	<u>169 744</u> 153 571	<u>165 447</u> 153 571	<u>172 239</u> 153 571
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>176 942</u> 153 571	<u>172 239</u> 153 571	<u>172 239</u> 153 571	<u>169 744</u> 153 571	<u>165 447</u> 153 571	<u>172 239</u> 153 571

213-3.	,	,
213-301.		

[illegible]

					-	-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>36 967</u> 28 251	<u>35 283</u> 28 251	<u>32 807</u> 28 251	<u>29 137</u> 24 747	<u>27 552</u> 24 747	<u>34 848</u> 28 251
213-301-0200	() 21520-89	3								

						-	-	-	-	-	-
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>22 329</u> 21 202						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>22 446</u> 21 202						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>22 301</u> 21 202						
213-301-0300	()	3									
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460	<u>21 574</u> 20 436						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>21 617</u> 20 436						

213-306.

213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>4 336</u> 4 217
213-306-0108	50 ,	2	1	8,9	<u>5 510</u> 5 362

					-	-	-	-	-	-
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600						
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700						
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800						
213-301-0300	()	3								
213-301-0301	2,5, D500	3	4	460						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660						

8.04-08-2022

132

213-307.

					,	.
213-307-0100	13015-2012	3				
213-307-0101		3	1	2400	<u>94 719</u> 90 141	
213-307-0102		3	1	2400	<u>106 283</u> 101 410	

213-309.

					,	.
213-309-0200	19222-84	3				
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 007</u> 32 589	

22.

221.

221-1.

221-101.

					,	.	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012											
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	<u>8 913</u> 8 603	<u>9 456</u> 8 603	<u>11 696</u> 8 603	<u>9 559</u> 8 603	<u>10 146</u> 8 603	<u>11 419</u> 8 603	<u>9 056</u> 8 603	

221-102.

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>39 669</u> 37 010	<u>45 453</u> 37 010	<u>69 351</u> 37 010	<u>46 560</u> 37 010	<u>52 812</u> 37 010	<u>66 397</u> 37 010	<u>41 190</u> 37 010	

221-104.

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93											
221-104-0102	956-93 2,5 / 2	3	1	2450	<u>62 042</u> 59 101	<u>67 868</u> 59 101	<u>91 943</u> 59 101	<u>68 984</u> 59 101	<u>75 282</u> 59 101	<u>88 968</u> 59 101	<u>63 574</u> 59 101	

					-	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012									
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	<u>10 533</u> 8 603	<u>10 040</u> 8 603	<u>9 536</u> 8 603	<u>9 236</u> 8 603	<u>9 035</u> 8 603	<u>9 957</u> 8 603

					-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>56 946</u> 37 010	<u>51 689</u> 37 010	<u>46 314</u> 37 010	<u>43 105</u> 37 010	<u>40 968</u> 37 010	<u>50 803</u> 37 010

					-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 2,5 / 2	3	1	2450	<u>79 447</u> 59 101	<u>74 151</u> 59 101	<u>68 736</u> 59 101	<u>65 503</u> 59 101	<u>63 351</u> 59 101	<u>73 258</u> 59 101

						-	-	-	-	-	-
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2454	<u>70 332</u> 67 289	<u>76 168</u> 67 289	<u>100 282</u> 67 289	<u>77 285</u> 67 289	<u>83 593</u> 67 289	<u>97 302</u> 67 289	<u>71 866</u> 67 289

222.

222-1.

222-101.

						-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>90 133</u> 86 127	<u>96 412</u> 86 127	<u>120 848</u> 86 127	<u>96 982</u> 86 127	<u>103 923</u> 86 127	<u>117 865</u> 86 127	<u>91 282</u> 86 127
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>94 043</u> 89 789	<u>90 586</u> 77 186	<u>124 969</u> 77 186	<u>91 376</u> 77 186	<u>101 252</u> 77 186	<u>120 789</u> 77 186	<u>83 256</u> 77 186
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>103 291</u> 98 854	<u>99 668</u> 86 090	<u>134 051</u> 86 090	<u>100 458</u> 86 090	<u>110 334</u> 86 090	<u>129 871</u> 86 090	<u>92 338</u> 86 090

					-	-	-	-	-		
221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2454	<u>87 765</u> 67 289	<u>82 461</u> 67 289	<u>77 037</u> 67 289	<u>73 799</u> 67 289	<u>71 643</u> 67 289	<u>81 567</u> 67 289

					-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>108 185</u> 86 127	<u>102 340</u> 86 127	<u>96 792</u> 86 127	<u>93 958</u> 86 127	<u>91 472</u> 86 127	<u>101 366</u> 86 127
222-101-0200		3								
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>107 224</u> 77 186	<u>99 034</u> 77 186	<u>91 113</u> 77 186	<u>86 930</u> 77 186	<u>83 592</u> 77 186	<u>97 669</u> 77 186
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>116 306</u> 86 090	<u>108 116</u> 86 090	<u>100 195</u> 86 090	<u>96 012</u> 86 090	<u>92 674</u> 86 090	<u>106 751</u> 86 090

						-	-	-	-	-	-
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>75 944</u> 73 142	<u>73 271</u> 65 503	<u>92 000</u> 65 503	<u>73 701</u> 65 503	<u>79 081</u> 65 503	<u>89 723</u> 65 503	<u>69 278</u> 65 503
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>77 203</u> 74 376	<u>74 934</u> 67 133	<u>93 663</u> 67 133	<u>75 364</u> 67 133	<u>80 744</u> 67 133	<u>91 386</u> 67 133	<u>70 941</u> 67 133
222-101-0300		3									
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>96 819</u> 92 510	<u>93 295</u> 79 842	<u>127 678</u> 79 842	<u>94 085</u> 79 842	<u>103 961</u> 79 842	<u>123 498</u> 79 842	<u>85 965</u> 79 842
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>105 639</u> 101 157	<u>101 964</u> 88 342	<u>136 348</u> 88 342	<u>102 755</u> 88 342	<u>112 631</u> 88 342	<u>132 168</u> 88 342	<u>94 635</u> 88 342
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>79 873</u> 76 983	<u>77 628</u> 69 727	<u>96 497</u> 69 727	<u>78 061</u> 69 727	<u>83 481</u> 69 727	<u>94 203</u> 69 727	<u>73 605</u> 69 727

					-	-	-	-	-	-
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>82 334</u> 65 503	<u>77 873</u> 65 503	<u>73 558</u> 65 503	<u>71 279</u> 65 503	<u>69 462</u> 65 503	<u>77 129</u> 65 503
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>83 997</u> 67 133	<u>79 536</u> 67 133	<u>75 221</u> 67 133	<u>72 942</u> 67 133	<u>71 124</u> 67 133	<u>78 792</u> 67 133
222-101-0300		3								
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>109 933</u> 79 842	<u>101 743</u> 79 842	<u>93 821</u> 79 842	<u>89 639</u> 79 842	<u>86 301</u> 79 842	<u>100 378</u> 79 842
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>118 603</u> 88 342	<u>110 413</u> 88 342	<u>102 491</u> 88 342	<u>98 309</u> 88 342	<u>94 971</u> 88 342	<u>109 048</u> 88 342
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>86 759</u> 69 727	<u>82 264</u> 69 727	<u>77 917</u> 69 727	<u>75 621</u> 69 727	<u>73 790</u> 69 727	<u>81 515</u> 69 727

					-	-	-	-	-	-
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>84 173</u> 67 306	<u>79 712</u> 67 306	<u>75 397</u> 67 306	<u>73 119</u> 67 306	<u>71 301</u> 67 306	<u>78 969</u> 67 306
222-101-0400		3								
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>107 862</u> 77 925	<u>99 705</u> 77 925	<u>91 816</u> 77 925	<u>87 650</u> 77 925	<u>84 327</u> 77 925	<u>98 346</u> 77 925
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>82 725</u> 64 750	<u>77 931</u> 64 750	<u>73 294</u> 64 750	<u>70 845</u> 64 750	<u>68 892</u> 64 750	<u>77 132</u> 64 750
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>89 388</u> 70 602	<u>84 394</u> 70 602	<u>79 564</u> 70 602	<u>77 014</u> 70 602	<u>74 979</u> 70 602	<u>83 562</u> 70 602
222-101-0500	12504-2015	3								

						-	-	-	-	-	-
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>151 378</u> 145 891	<u>147 584</u> 132 547	<u>183 505</u> 132 547	<u>148 410</u> 132 547	<u>158 728</u> 132 547	<u>179 138</u> 132 547	<u>139 927</u> 132 547

222-102.

						-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>109 425</u> 105 878	<u>115 371</u> 105 878	<u>139 937</u> 105 878	<u>116 509</u> 105 878	<u>122 935</u> 105 878	<u>136 901</u> 105 878	<u>110 989</u> 105 878
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>101 020</u> 97 626	<u>106 826</u> 97 626	<u>130 812</u> 97 626	<u>107 937</u> 97 626	<u>114 212</u> 97 626	<u>127 848</u> 97 626	<u>102 547</u> 97 626
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>116 097</u> 112 470	<u>122 042</u> 112 470	<u>146 610</u> 112 470	<u>123 181</u> 112 470	<u>129 607</u> 112 470	<u>143 573</u> 112 470	<u>117 660</u> 112 470
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>118 886</u> 115 229	<u>124 824</u> 115 229	<u>149 361</u> 115 229	<u>125 961</u> 115 229	<u>132 380</u> 115 229	<u>146 329</u> 115 229	<u>120 448</u> 115 229
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>129 124</u> 125 339	<u>135 079</u> 125 339	<u>159 685</u> 125 339	<u>136 219</u> 125 339	<u>142 656</u> 125 339	<u>156 644</u> 125 339	<u>130 690</u> 125 339

					-	-	-	-	-	-
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>164 967</u> 132 547	<u>156 411</u> 132 547	<u>148 135</u> 132 547	<u>143 765</u> 132 547	<u>140 279</u> 132 547	<u>154 985</u> 132 547

					-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>127 186</u> 105 878	<u>121 782</u> 105 878	<u>116 256</u> 105 878	<u>112 957</u> 105 878	<u>110 761</u> 105 878	<u>120 871</u> 105 878
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>118 362</u> 97 626	<u>113 085</u> 97 626	<u>107 690</u> 97 626	<u>104 469</u> 97 626	<u>102 325</u> 97 626	<u>112 196</u> 97 626
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>133 858</u> 112 470	<u>128 454</u> 112 470	<u>122 928</u> 112 470	<u>119 629</u> 112 470	<u>117 432</u> 112 470	<u>127 543</u> 112 470
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>136 625</u> 115 229	<u>131 228</u> 115 229	<u>125 709</u> 115 229	<u>122 414</u> 115 229	<u>120 220</u> 115 229	<u>130 318</u> 115 229
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>146 913</u> 125 339	<u>141 500</u> 125 339	<u>135 966</u> 125 339	<u>132 661</u> 125 339	<u>130 462</u> 125 339	<u>140 588</u> 125 339

						-	-	-	-	-	-
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>185 021</u> 180 576	<u>190 969</u> 180 576	<u>215 545</u> 180 576	<u>192 108</u> 180 576	<u>198 537</u> 180 576	<u>212 508</u> 180 576	<u>186 585</u> 180 576
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>146 433</u> 142 442	<u>152 391</u> 142 442	<u>177 006</u> 142 442	<u>153 531</u> 142 442	<u>159 970</u> 142 442	<u>173 964</u> 142 442	<u>148 000</u> 142 442
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>162 457</u> 158 296	<u>168 362</u> 158 296	<u>192 762</u> 158 296	<u>169 493</u> 158 296	<u>175 876</u> 158 296	<u>189 746</u> 158 296	<u>164 010</u> 158 296
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>117 362</u> 113 312						

222-2.
222-202.

						-	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>247 261</u> 242 052	<u>253 278</u> 242 052	<u>278 139</u> 242 052	<u>254 430</u> 242 052	<u>260 933</u> 242 052	<u>275 067</u> 242 052	<u>248 843</u> 242 052

					-	-	-	-	-	-
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>202 789</u> 180 576	<u>197 383</u> 180 576	<u>191 855</u> 180 576	<u>188 554</u> 180 576	<u>186 357</u> 180 576	<u>196 471</u> 180 576
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>164 229</u> 142 442	<u>158 814</u> 142 442	<u>153 278</u> 142 442	<u>149 972</u> 142 442	<u>147 772</u> 142 442	<u>157 902</u> 142 442
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>180 097</u> 158 296	<u>174 730</u> 158 296	<u>169 242</u> 158 296	<u>165 965</u> 158 296	<u>163 784</u> 158 296	<u>173 825</u> 158 296
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498						

					-	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>265 235</u> 242 052	<u>259 766</u> 242 052	<u>254 174</u> 242 052	<u>250 835</u> 242 052	<u>248 613</u> 242 052	<u>258 844</u> 242 052

222-203.

						-	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.									
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>3 997</u> 3 905	<u>4 116</u> 3 905	<u>4 607</u> 3 905	<u>4 139</u> 3 905	<u>4 267</u> 3 905	<u>4 547</u> 3 905	<u>4 028</u> 3 905
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>4 182</u> 4 092	<u>4 289</u> 4 092	<u>4 731</u> 4 092	<u>4 310</u> 4 092	<u>4 425</u> 4 092	<u>4 677</u> 4 092	<u>4 210</u> 4 092
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>5 495</u> 5 369	<u>5 656</u> 5 369	<u>6 319</u> 5 369	<u>5 686</u> 5 369	<u>5 860</u> 5 369	<u>6 237</u> 5 369	<u>5 537</u> 5 369
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>6 614</u> 6 454	<u>6 828</u> 6 454	<u>7 712</u> 6 454	<u>6 869</u> 6 454	<u>7 100</u> 6 454	<u>7 603</u> 6 454	<u>6 670</u> 6 454
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>8 641</u> 8 418	<u>8 960</u> 8 418	<u>10 277</u> 8 418	<u>9 021</u> 8 418	<u>9 365</u> 8 418	<u>10 114</u> 8 418	<u>8 725</u> 8 418
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>10 091</u> 9 699	<u>10 811</u> 9 699	<u>13 789</u> 9 699	<u>10 949</u> 9 699	<u>11 728</u> 9 699	<u>13 421</u> 9 699	<u>10 280</u> 9 699
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>8 158</u> 7 779					<u>12 523</u> 8 562	

					-	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>4 352</u> 3 905	<u>4 244</u> 3 905	<u>4 134</u> 3 905	<u>4 068</u> 3 905	<u>4 024</u> 3 905	<u>4 226</u> 3 905
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>4 502</u> 4 092	<u>4 404</u> 4 092	<u>4 305</u> 4 092	<u>4 246</u> 4 092	<u>4 206</u> 4 092	<u>4 388</u> 4 092
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>5 975</u> 5 369	<u>5 829</u> 5 369	<u>5 680</u> 5 369	<u>5 591</u> 5 369	<u>5 531</u> 5 369	<u>5 804</u> 5 369
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>7 253</u> 6 454	<u>7 059</u> 6 454	<u>6 860</u> 6 454	<u>6 741</u> 6 454	<u>6 662</u> 6 454	<u>7 026</u> 6 454
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>9 593</u> 8 418	<u>9 304</u> 8 418	<u>9 007</u> 8 418	<u>8 831</u> 8 418	<u>8 713</u> 8 418	<u>9 255</u> 8 418
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>12 243</u> 9 699	<u>11 588</u> 9 699	<u>10 919</u> 9 699	<u>10 519</u> 9 699	<u>10 253</u> 9 699	<u>11 478</u> 9 699
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314						

				,	.	-	-	-	-	-	-
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>10 307</u> 9 902	<u>11 053</u> 9 902	<u>14 139</u> 9 902	<u>11 196</u> 9 902	<u>12 003</u> 9 902	<u>13 757</u> 9 902	<u>10 503</u> 9 902

222-3. , ,
222-301. , ,

				,	.	-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 402</u> 4 268	<u>4 619</u> 4 268	<u>5 513</u> 4 268	<u>4 660</u> 4 268	<u>4 894</u> 4 268	<u>5 403</u> 4 268	<u>4 459</u> 4 268
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 491</u> 17 872	<u>19 547</u> 17 872	<u>23 910</u> 17 872	<u>19 749</u> 17 872	<u>20 890</u> 17 872	<u>23 370</u> 17 872	<u>18 768</u> 17 872
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>13 442</u> 12 983	<u>14 234</u> 12 983	<u>17 506</u> 12 983	<u>14 385</u> 12 983	<u>15 241</u> 12 983	<u>17 102</u> 12 983	<u>13 650</u> 12 983

222-302. ,

				,	.	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>12 537</u> 9 902	<u>11 858</u> 9 902	<u>11 164</u> 9 902	<u>10 750</u> 9 902	<u>10 474</u> 9 902	<u>11 744</u> 9 902

					-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 049</u> 4 268	<u>4 852</u> 4 268	<u>4 651</u> 4 268	<u>4 531</u> 4 268	<u>4 451</u> 4 268	<u>4 819</u> 4 268
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>21 645</u> 17 872	<u>20 685</u> 17 872	<u>19 704</u> 17 872	<u>19 118</u> 17 872	<u>18 728</u> 17 872	<u>20 523</u> 17 872
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>15 808</u> 12 983	<u>15 088</u> 12 983	<u>14 352</u> 12 983	<u>13 912</u> 12 983	<u>13 620</u> 12 983	<u>14 966</u> 12 983

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>156 251</u> 150 866	<u>149 154</u> 137 522	<u>174 504</u> 137 522	<u>149 746</u> 137 522	<u>156 946</u> 137 522	<u>171 409</u> 137 522	<u>143 833</u> 137 522

225.**225-1.****225-101.**

					-	-	-	-	-	-	.	-
225-101-0100	8020-2016	.										
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>5 053</u> 4 522	<u>5 090</u> 4 522	<u>4 792</u> 4 522	<u>5 080</u> 4 522	<u>4 932</u> 4 522	<u>4 694</u> 4 416		
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>8 920</u> 7 914	<u>8 991</u> 7 914	<u>8 418</u> 7 914	<u>8 971</u> 7 914	<u>8 687</u> 7 914	<u>8 248</u> 7 729	<u>8 251</u> 7 914	
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>14 263</u> 12 859	<u>14 436</u> 12 859	<u>13 597</u> 12 859	<u>14 397</u> 12 859	<u>13 896</u> 12 859	<u>13 562</u> 12 859	<u>13 359</u> 12 859	<u>17 997</u> 12 859
225-101-0104	10-3	.	1	200							<u>6 290</u> 6 027	
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>15 384</u> 13 902	<u>15 566</u> 13 902	<u>14 683</u> 13 902	<u>15 526</u> 13 902	<u>14 998</u> 13 902	<u>14 647</u> 13 902	<u>14 433</u> 13 902	<u>19 315</u> 13 902
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>20 993</u> 18 794	<u>21 266</u> 18 794	<u>19 941</u> 18 794	<u>21 205</u> 18 794	<u>20 414</u> 18 794	<u>19 887</u> 18 794	<u>19 566</u> 18 794	<u>26 889</u> 18 794

					-	-	-	-	-	-
222-302-0200	961-93	3								
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>161 367</u> 137 522	<u>155 304</u> 137 522	<u>149 549</u> 137 522	<u>146 609</u> 137 522	<u>144 030</u> 137 522	<u>154 293</u> 137 522

					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130					
225-101-0102	7-6	.	1	250					
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>15 413</u> 12 859	<u>17 535</u> 12 859	<u>16 059</u> 12 859	<u>15 237</u> 12 859	<u>15 099</u> 12 859
225-101-0104	10-3	.	1	200					
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>16 595</u> 13 902	<u>18 829</u> 13 902	<u>17 275</u> 13 902	<u>16 410</u> 13 902	<u>16 264</u> 13 902
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>22 808</u> 18 794	<u>26 160</u> 18 794	<u>23 828</u> 18 794	<u>22 532</u> 18 794	<u>22 313</u> 18 794

					-	-	-	-	-	-	.	-
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>19 790</u> 17 411	<u>20 091</u> 17 411	<u>18 634</u> 17 411	<u>20 024</u> 17 411	<u>19 153</u> 17 411	<u>18 573</u> 17 411	<u>18 221</u> 17 411	<u>26 276</u> 17 411
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>29 591</u> 25 990	<u>30 046</u> 25 990	<u>27 838</u> 25 990	<u>29 945</u> 25 990	<u>28 625</u> 25 990	<u>27 747</u> 25 990	<u>27 212</u> 25 990	<u>39 417</u> 25 990
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>24 177</u> 20 705	<u>24 623</u> 20 705	<u>22 459</u> 20 705	<u>24 524</u> 20 705	<u>23 231</u> 20 705	<u>22 370</u> 20 705	<u>21 846</u> 20 705	<u>33 807</u> 20 705
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>43 444</u> 38 119	<u>44 118</u> 38 119	<u>40 850</u> 38 119	<u>43 968</u> 38 119	<u>42 015</u> 38 119	<u>40 715</u> 38 119	<u>39 924</u> 38 119	<u>57 987</u> 38 119
225-101-0114	15-3	.	1	1200							<u>9 495</u> 8 469	
225-101-0115	20-3	.	1	1575							<u>14 335</u> 12 951	
225-101-0200	8020-2016	.										
225-101-0201	6	.	1	50	<u>5 041</u> 4 776	<u>5 055</u> 4 776	<u>4 941</u> 4 776	<u>5 051</u> 4 776	<u>4 994</u> 4 776	<u>4 630</u> 4 467		
225-101-0600	8020-2016	.										
225-101-0601	10	.	1	450	<u>19 782</u> 18 085	<u>19 987</u> 18 085	<u>18 993</u> 18 085	<u>19 941</u> 18 085	<u>19 348</u> 18 085	<u>18 952</u> 18 085	<u>18 712</u> 18 085	<u>24 204</u> 18 085
225-101-0602	15	.	1	950	<u>38 094</u> 34 555	<u>38 527</u> 34 555	<u>36 429</u> 34 555	<u>38 431</u> 34 555	<u>37 177</u> 34 555	<u>36 342</u> 34 555	<u>35 835</u> 34 555	<u>47 429</u> 34 555
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>71 056</u> 65 403	<u>71 730</u> 65 403	<u>68 462</u> 65 403	<u>71 580</u> 65 403	<u>69 627</u> 65 403	<u>68 327</u> 65 403	<u>67 536</u> 65 403	<u>85 599</u> 65 403
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>15 889</u> 14 888	<u>16 002</u> 14 888	<u>15 450</u> 14 888	<u>15 977</u> 14 888	<u>15 647</u> 14 888	<u>15 428</u> 14 888	<u>15 294</u> 14 888	<u>18 345</u> 14 888
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>52 946</u> 49 613	<u>53 102</u> 49 613	<u>51 566</u> 49 613	<u>53 050</u> 49 613	<u>52 275</u> 49 613	<u>51 595</u> 49 613	<u>51 229</u> 49 613	<u>59 627</u> 49 613

					-	-	-	-	-
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>21 787</u> 17 411	<u>25 474</u> 17 411	<u>22 910</u> 17 411	<u>21 483</u> 17 411	<u>21 242</u> 17 411
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>32 616</u> 25 990	<u>38 203</u> 25 990	<u>34 317</u> 25 990	<u>32 155</u> 25 990	<u>31 791</u> 25 990
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>27 142</u> 20 705	<u>32 617</u> 20 705	<u>28 809</u> 20 705	<u>26 690</u> 20 705	<u>26 333</u> 20 705
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>47 922</u> 38 119	<u>56 190</u> 38 119	<u>50 439</u> 38 119	<u>47 239</u> 38 119	<u>46 700</u> 38 119
225-101-0114	15-3	.	1	1200					
225-101-0115	20-3	.	1	1575					
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50					
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>21 144</u> 18 085	<u>23 657</u> 18 085	<u>21 909</u> 18 085	<u>20 936</u> 18 085	<u>20 772</u> 18 085
225-101-0602	15	.	1	950	<u>40 969</u> 34 555	<u>46 276</u> 34 555	<u>42 584</u> 34 555	<u>40 530</u> 34 555	<u>40 184</u> 34 555
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>75 534</u> 65 403	<u>83 802</u> 65 403	<u>78 050</u> 65 403	<u>74 851</u> 65 403	<u>74 312</u> 65 403
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>16 645</u> 14 888	<u>18 042</u> 14 888	<u>17 070</u> 14 888	<u>16 530</u> 14 888	<u>16 439</u> 14 888
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>54 999</u> 49 613	<u>58 811</u> 49 613	<u>56 165</u> 49 613	<u>54 567</u> 49 613	<u>54 300</u> 49 613

					-	-	-	-	-	-	-	-
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>38 122</u> 35 460	<u>38 432</u> 35 460	<u>36 930</u> 35 460	<u>38 363</u> 35 460	<u>37 466</u> 35 460	<u>36 868</u> 35 460	<u>36 505</u> 35 460	<u>44 804</u> 35 460
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>79 133</u> 73 710	<u>79 762</u> 73 710	<u>76 715</u> 73 710	<u>79 622</u> 73 710	<u>77 801</u> 73 710	<u>76 589</u> 73 710	<u>75 851</u> 73 710	<u>92 694</u> 73 710
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>38 260</u> 33 321	<u>38 889</u> 33 321	<u>35 841</u> 33 321	<u>38 749</u> 33 321	<u>36 928</u> 33 321	<u>35 716</u> 33 321	<u>34 978</u> 33 321	<u>51 821</u> 33 321
225-101-0620	10	.	1	800							<u>39 300</u> 37 969	
225-101-0621	6	.	1	2260							<u>96 501</u> 93 027	
225-101-0622	10	.	1	2480							<u>106 146</u> 102 328	

225-104.

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>35 354</u> 29 928						
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000	<u>206 030</u> 166 495						

					-	-	-	-	-
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>40 180</u> 35 460	<u>43 979</u> 35 460	<u>41 336</u> 35 460	<u>39 866</u> 35 460	<u>39 618</u> 35 460
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>83 309</u> 73 710	<u>91 018</u> 73 710	<u>85 655</u> 73 710	<u>82 672</u> 73 710	<u>82 169</u> 73 710
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>42 436</u> 33 321	<u>50 145</u> 33 321	<u>44 782</u> 33 321	<u>41 799</u> 33 321	<u>41 296</u> 33 321
225-101-0620	10	.	1	800					
225-101-0621	6	.	1	2260					
225-101-0622	10	.	1	2480					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.								
225-104-0104	1-100	.	1	400						
225-104-0106	10-100 (71)	.	1	3000						

					-		-	-	-	-	-
225-104-0108	10-200	.	1	5900	<u>408 389</u> 330 573						
225-104-0112	12-100 (73)	.	1	3500	<u>285 349</u> 238 342						
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>49 957</u> 43 061						
225-104-0120	3-100 (12)	.	1	900	<u>65 928</u> 54 563	<u>56 037</u> 54 563	<u>58 177</u> 54 563	<u>67 021</u> 54 563	<u>58 587</u> 54 563	<u>60 901</u> 54 563	<u>56 600</u> 54 563
225-104-0122	3-200	.	1	1800	<u>128 043</u> 105 357	<u>108 261</u> 105 357	<u>112 542</u> 105 357	<u>130 229</u> 105 357	<u>113 361</u> 105 357	<u>117 988</u> 105 357	<u>109 387</u> 105 357
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100	<u>79 857</u> 65 276						
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>140 757</u> 113 150						
225-104-0128	5-100 (14)	.	1	1300	<u>97 156</u> 79 870						
225-104-0132	6-100 (15)	.	1	1500	<u>104 171</u> 84 380						
225-104-0139	8-100 (16)	.	1	1800	<u>132 381</u> 109 643	<u>112 598</u> 109 643	<u>116 879</u> 109 643	<u>134 567</u> 109 643	<u>117 698</u> 109 643	<u>122 325</u> 109 643	<u>113 724</u> 109 643
225-104-0141	8-200	.	1	3600	<u>238 015</u> 192 857	<u>198 450</u> 192 857	<u>207 012</u> 192 857	<u>242 387</u> 192 857	<u>208 651</u> 192 857	<u>217 905</u> 192 857	<u>200 702</u> 192 857
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>142 580</u> 114 937						
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>274 045</u> 218 977						

					-	-	-	-	-	-
225-104-0108	10-200	.	1	5900						
225-104-0112	12-100 (73)	.	1	3500						
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500						
225-104-0120	3-100 (12)	.	1	900	<u>62 431</u> 54 563	<u>60 485</u> 54 563	<u>58 496</u> 54 563	<u>57 308</u> 54 563	<u>56 518</u> 54 563	<u>60 157</u> 54 563
225-104-0122	3-200	.	1	1800	<u>121 049</u> 105 357	<u>117 158</u> 105 357	<u>113 179</u> 105 357	<u>110 804</u> 105 357	<u>109 223</u> 105 357	<u>116 502</u> 105 357
225-104-0124	4-100 (13)	.	1	1100						
225-104-0126	4-200	.	1	2100						
225-104-0128	5-100 (14)	.	1	1300						
225-104-0132	6-100 (15)	.	1	1500						
225-104-0139	8-100 (16)	.	1	1800	<u>125 386</u> 109 643	<u>121 495</u> 109 643	<u>117 516</u> 109 643	<u>115 141</u> 109 643	<u>113 560</u> 109 643	<u>120 839</u> 109 643
225-104-0141	8-200	.	1	3600	<u>224 026</u> 192 857	<u>216 244</u> 192 857	<u>208 287</u> 192 857	<u>203 536</u> 192 857	<u>200 374</u> 192 857	<u>214 932</u> 192 857
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100						
225-104-0145	9-200	.	1	4200						

					-		-	-	-	-	-
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>71 675</u> 58 437	<u>54 318</u> 52 553					
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>129 514</u> 109 226	<u>101 264</u> 98 228					
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>90 796</u> 74 817	<u>69 486</u> 67 284					
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>155 418</u> 131 073	<u>121 518</u> 117 875					
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>168 899</u> 137 191	<u>127 558</u> 123 377					
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>198 589</u> 167 481	<u>155 272</u> 150 618					
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>266 996</u> 225 081	<u>208 680</u> 202 418					
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>128 872</u> 106 231	<u>98 659</u> 95 534					
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>224 491</u> 189 326	<u>175 525</u> 170 263					
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>229 946</u> 184 025	<u>171 305</u> 165 496					
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>135 102</u> 107 605	<u>100 205</u> 96 771					
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>315 091</u> 258 035	<u>239 765</u> 232 054					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0200	30 24547-2016	.								
225-104-0201	1.100	.	1	1000						
225-104-0202	1.150	.	1	1500						
225-104-0205	2.100	.	1	1200						
225-104-0206	2.150	.	1	1800						
225-104-0207	2.200	.	1	2400						
225-104-0210	3.150	.	1	2300						
225-104-0211	3.200	.	1	3100						
225-104-0213	4.100	.	1	1700						
225-104-0214	4.150	.	1	2600						
225-104-0215	4.200	.	1	3500						
225-104-0217	5.100	.	1	2100						
225-104-0219	5.200	.	1	4300						

					-	-	-	-	-	-	
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>142 413</u> 112 500	<u>116 036</u> 112 500	<u>121 744</u> 112 500	<u>145 327</u> 112 500	<u>122 837</u> 112 500	<u>129 006</u> 112 500	<u>117 537</u> 112 500
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>274 448</u> 214 746	<u>221 694</u> 214 746	<u>233 110</u> 214 746	<u>280 277</u> 214 746	<u>235 296</u> 214 746	<u>247 634</u> 214 746	<u>224 696</u> 214 746
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>313 231</u> 268 043	<u>248 231</u> 241 054					
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>421 925</u> 355 675	<u>329 758</u> 319 862					
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>568 307</u> 479 073	<u>444 164</u> 430 835					
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>143 144</u> 116 673	<u>108 452</u> 104 925					
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300	<u>100 440</u> 83 089	<u>77 220</u> 74 796					
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900	<u>139 906</u> 114 682	<u>106 657</u> 103 235					
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500	<u>163 097</u> 130 319	<u>121 443</u> 117 312					
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900	<u>282 815</u> 231 124	<u>215 002</u> 208 056					
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>159 159</u> 124 092	<u>115 868</u> 111 706					
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>245 402</u> 193 262	<u>180 309</u> 173 973					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>133 086</u> 112 500	<u>127 898</u> 112 500	<u>122 594</u> 112 500	<u>119 427</u> 112 500	<u>117 318</u> 112 500	<u>127 024</u> 112 500
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>255 795</u> 214 746	<u>245 419</u> 214 746	<u>234 810</u> 214 746	<u>228 476</u> 214 746	<u>224 259</u> 214 746	<u>243 670</u> 214 746
225-104-0225	7.100	.	1	3300						
225-104-0226	7.150	.	1	4900						
225-104-0227	7.200	.	1	6600						
225-104-0240	19.200	.	1	2000						
225-104-0300	30 24547-2016	.								
225-104-0301	14-132 (27)	.	1	1300						
225-104-0302	15-132 (28)	.	1	1900						
225-104-0303	16-132 (29)	.	1	2500						
225-104-0304	17-132 (76)	.	1	3900						
225-104-0305	11-170	.	1	2700						
225-104-0307	12-170	.	1	4000						

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>293 821</u> 222 983	<u>208 669</u> 200 728					
225-104-0400	30 24547-2016	.									
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>160 946</u> 128 211	<u>119 507</u> 115 414					
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>278 285</u> 214 851	<u>200 774</u> 193 407					
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700	<u>101 655</u> 79 548	<u>78 474</u> 75 746					
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800	<u>103 338</u> 80 015	<u>78 999</u> 76 190					
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000	<u>140 564</u> 114 144	<u>112 290</u> 108 688					
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300	<u>136 974</u> 107 074	<u>105 638</u> 101 956					
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>277 699</u> 217 826	<u>214 848</u> 207 415					
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600	<u>172 719</u> 138 569	<u>136 441</u> 131 946					
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800	<u>158 169</u> 121 938	<u>120 431</u> 116 110					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0309	13-170	.	1	5500						
225-104-0400	30 24547-2016	.								
225-104-0401	15-170	.	1	2500						
225-104-0406	17-170	.	1	4900						
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0501	1.100 (80)	.	1	1700						
225-104-0503	2.100 (81)	.	1	1800						
225-104-0507	4.100 (83)	.	1	2000						
225-104-0509	5.100 (84)	.	1	2300						
225-104-0510	5.200	.	1	4600						
225-104-0511	6.100 (85)	.	1	2600						
225-104-0513	7.100 (86)	.	1	2800						

					-	-	-	-	-	-	
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200	<u>181 153</u> 139 739	<u>138 006</u> 133 060					
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>391 224</u> 307 828	<u>303 547</u> 293 115					
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000	<u>249 577</u> 197 356	<u>194 537</u> 187 923					
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>489 032</u> 384 787	<u>379 435</u> 366 395					
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>309 722</u> 262 238	<u>270 695</u> 262 238	<u>279 531</u> 262 238	<u>313 921</u> 262 238	<u>280 334</u> 262 238	<u>290 102</u> 262 238	<u>272 430</u> 262 238
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>446 612</u> 355 031	<u>349 820</u> 338 061					
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>239 032</u> 184 651	<u>182 340</u> 175 825					
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600	<u>339 775</u> 266 854	<u>263 179</u> 254 099					
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>244 502</u> 187 647	<u>185 393</u> 178 678					
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>321 474</u> 246 545	<u>243 597</u> 234 761					
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>709 096</u> 557 941	<u>550 180</u> 531 272					
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800	<u>488 757</u> 386 884	<u>381 329</u> 368 392					
225-104-0530	15.200	.	1	15600	<u>953 611</u> 750 334	<u>739 897</u> 714 469					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0515	8.100 (87)	.	1	3200						
225-104-0516	8.200	.	1	6400						
225-104-0517	9.100 (88)	.	1	4000						
225-104-0518	9.200	.	1	8000						
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>296 099</u> 262 238	<u>287 874</u> 262 238	<u>280 067</u> 262 238	<u>276 079</u> 262 238	<u>272 580</u> 262 238	<u>286 503</u> 262 238
225-104-0520	10.200	.	1	7000						
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200						
225-104-0523	12.100 (89)	.	1	5600						
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400						
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800						
225-104-0528	14.200	.	1	11600						
225-104-0529	15.100 (90)	.	1	7800						
225-104-0530	15.200	.	1	15600						

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200	<u>377 371</u> 296 613	<u>292 511</u> 282 435					
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000	<u>796 574</u> 662 635	<u>650 722</u> 630 963					
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>484 173</u> 367 008	<u>362 952</u> 349 466					
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>579 183</u> 449 506	<u>443 721</u> 428 021					
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>855 085</u> 676 220	<u>666 558</u> 643 899					
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900	<u>129 413</u> 104 395	<u>102 750</u> 99 405					
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400	<u>149 935</u> 118 599	<u>116 902</u> 112 930					
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100	<u>204 747</u> 164 053	<u>161 550</u> 156 212					
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900	<u>266 404</u> 215 036	<u>211 637</u> 204 758					
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800	<u>327 699</u> 264 480	<u>260 302</u> 251 838					
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100	<u>138 458</u> 110 896	<u>103 323</u> 99 827					

					-	-	-	-	-	-
225-104-0531	16.100 (91)	.	1	6200						
225-104-0533	18.100 (93)	.	1	10000						
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100						
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000						
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700						
225-104-0537	22.100 (97)	.	1	1900						
225-104-0538	23.100 (100)	.	1	2400						
225-104-0539	24.100 (103)	.	1	3100						
225-104-0540	25.100 (51)	.	1	3900						
225-104-0541	26.100 (54)	.	1	4800						
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0606	32 (99)	.	1	2100						

					-	-	-	-	-	-
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600	<u>187 329</u> 152 892	<u>142 241</u> 137 632				
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400	<u>224 279</u> 179 652	<u>167 384</u> 161 722				
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>270 561</u> 213 195	<u>198 896</u> 191 916				
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>359 357</u> 287 235	<u>267 665</u> 258 566				
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500	<u>512 172</u> 413 389	<u>384 927</u> 372 129				
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>652 969</u> 523 029	<u>487 311</u> 470 826				

225-109.

					-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.								
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>87 277</u> 84 026	<u>120 023</u> 91 639				
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>119 858</u> 115 478	<u>163 458</u> 125 940				

					-	-	-	-	-	-
225-104-0607	33 (102)	.	1	2600						
225-104-0608	34 (105)	.	1	3400						
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400						
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500						
225-104-0611	37 (106)	.	1	7500						
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900						

					-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.								
225-109-0101	1	.	1	2200						
225-109-0102	2	.	1	2900						

						-	-	-	-	-	-
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>196 454</u> 188 962	<u>272 960</u> 206 082					
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>93 357</u> 90 000	<u>120 833</u> 90 000	<u>99 303</u> 90 000	<u>123 869</u> 90 000	<u>100 441</u> 90 000	<u>106 867</u> 90 000	<u>94 921</u> 90 000
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100	<u>130 572</u> 125 842	<u>177 401</u> 137 243					
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>151 108</u> 145 536	<u>197 267</u> 145 536	<u>161 096</u> 145 536	<u>202 367</u> 145 536	<u>163 009</u> 145 536	<u>173 805</u> 145 536	<u>153 734</u> 145 536
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400	<u>225 794</u> 217 587	<u>307 217</u> 237 300					
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>130 290</u> 125 076	<u>184 997</u> 136 408					
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>215 446</u> 206 672	<u>308 350</u> 225 396					
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>94 569</u> 90 754	<u>134 748</u> 98 977					
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>262 107</u> 252 627	<u>355 851</u> 275 515					
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>82 708</u> 79 687	<u>112 782</u> 86 906					
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>143 742</u> 137 843	<u>206 440</u> 150 332					
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>63 469</u> 61 105	<u>89 404</u> 68 719					

					-	-	-	-	-	-
225-109-0103	3	.	1	5200						
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>111 118</u> 90 000	<u>105 714</u> 90 000	<u>100 188</u> 90 000	<u>96 889</u> 90 000	<u>94 693</u> 90 000	<u>104 803</u> 90 000
225-109-0105	5 (39)	.	1	3100						
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>180 945</u> 145 536	<u>171 866</u> 145 536	<u>162 584</u> 145 536	<u>157 041</u> 145 536	<u>153 352</u> 145 536	<u>170 336</u> 145 536
225-109-0107	7 (41)	.	1	5400						
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800						
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500						
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800						
225-109-0111	78	.	1	6200						
225-109-0112	79	.	1	2000						
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400						
225-109-0200	20 13015-2012	.								
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600						

						-	-	-	-	-	-
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>99 424</u> 95 305	<u>146 737</u> 107 181					
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>97 692</u> 94 284	<u>125 168</u> 94 284	<u>103 638</u> 94 284	<u>128 204</u> 94 284	<u>104 776</u> 94 284	<u>111 202</u> 94 284	<u>99 256</u> 94 284
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000	<u>136 634</u> 131 854	<u>187 457</u> 148 285					
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>137 372</u> 132 143	<u>181 333</u> 132 143	<u>146 885</u> 132 143	<u>186 191</u> 132 143	<u>148 706</u> 132 143	<u>158 988</u> 132 143	<u>139 873</u> 132 143
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>174 334</u> 167 857	<u>228 187</u> 167 857	<u>185 988</u> 167 857	<u>234 137</u> 167 857	<u>188 219</u> 167 857	<u>200 814</u> 167 857	<u>177 399</u> 167 857
225-109-0209	77	.	1	6800	<u>310 866</u> 300 010	<u>426 210</u> 337 395					

225-2.
225-202.

						-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.									
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>54 756</u> 52 457	<u>74 632</u> 52 463					
225-202-0102	2	.	1	550	<u>35 518</u> 34 326	<u>41 651</u> 34 326	<u>36 906</u> 34 326	<u>42 310</u> 34 326	<u>37 033</u> 34 326	<u>38 567</u> 34 326	<u>35 772</u> 34 326

					-	-	-	-	-	-
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100						
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>115 453</u> 94 284	<u>110 049</u> 94 284	<u>104 523</u> 94 284	<u>101 224</u> 94 284	<u>99 028</u> 94 284	<u>109 138</u> 94 284
225-109-0206	35 (11)	.	1	3000						
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>165 789</u> 132 143	<u>157 142</u> 132 143	<u>148 301</u> 132 143	<u>143 023</u> 132 143	<u>139 509</u> 132 143	<u>155 685</u> 132 143
225-109-0208	37 (13)	.	1	4900	<u>209 145</u> 167 857	<u>198 553</u> 167 857	<u>187 723</u> 167 857	<u>181 257</u> 167 857	<u>176 953</u> 167 857	<u>196 768</u> 167 857
225-109-0209	77	.	1	6800						

					-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.								
225-202-0101	1	.	1	1750						
225-202-0102	2	.	1	550	<u>39 510</u> 34 326	<u>38 217</u> 34 326	<u>36 991</u> 34 326	<u>36 364</u> 34 326	<u>35 814</u> 34 326	<u>38 002</u> 34 326

						-	-	-	-	-	-
225-202-0103	3	.	1	900	<u>44 078</u> 42 404	<u>54 114</u> 42 404	<u>46 350</u> 42 404	<u>55 193</u> 42 404	<u>46 557</u> 42 404	<u>49 068</u> 42 404	<u>44 494</u> 42 404
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>48 041</u> 45 722	<u>65 101</u> 45 722	<u>51 903</u> 45 722	<u>66 936</u> 45 722	<u>52 254</u> 45 722	<u>56 524</u> 45 722	<u>48 748</u> 45 722
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>70 742</u> 67 745	<u>96 865</u> 67 752					
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>92 764</u> 88 718	<u>120 362</u> 88 718	<u>98 697</u> 88 718	<u>123 331</u> 88 718	<u>99 580</u> 88 718	<u>106 487</u> 88 718	<u>93 908</u> 88 718
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>91 214</u> 87 172	<u>119 124</u> 87 172	<u>97 532</u> 87 172	<u>122 126</u> 87 172	<u>98 107</u> 87 172	<u>105 092</u> 87 172	<u>92 370</u> 87 172
225-202-1200	13015-2012	.									
225-202-1204	10 -3	.	1	190	<u>16 456</u> 16 000	<u>13 973</u> 11 451					
225-202-1206	15-8	.	1	165	<u>14 686</u> 14 283	<u>12 354</u> 10 160					
225-202-1209	5	.	1	73	<u>6 967</u> 6 779						

225-203.

						-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
225-202-0103	3	.	1	900	<u>50 611</u> 42 404	<u>48 496</u> 42 404	<u>46 488</u> 42 404	<u>45 462</u> 42 404	<u>44 563</u> 42 404	<u>48 143</u> 42 404
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>59 146</u> 45 722	<u>55 550</u> 45 722	<u>52 137</u> 45 722	<u>50 394</u> 45 722	<u>48 865</u> 45 722	<u>54 951</u> 45 722
225-202-0105	5	.	1	2300						
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>110 729</u> 88 718	<u>104 912</u> 88 718	<u>99 391</u> 88 718	<u>96 571</u> 88 718	<u>94 097</u> 88 718	<u>103 943</u> 88 718
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>109 381</u> 87 172	<u>103 499</u> 87 172	<u>97 915</u> 87 172	<u>95 064</u> 87 172	<u>92 562</u> 87 172	<u>102 519</u> 87 172
225-202-1200	13015-2012	.								
225-202-1204	10 -3	.	1	190						
225-202-1206	15-8	.	1	165						
225-202-1209	5	.	1	73						

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>124 196</u> 119 502	<u>130 532</u> 119 502	<u>155 195</u> 119 502	<u>131 108</u> 119 502	<u>138 113</u> 119 502	<u>152 184</u> 119 502	<u>125 440</u> 119 502
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>50 962</u> 47 712	<u>57 276</u> 47 712	<u>81 850</u> 47 712	<u>57 850</u> 47 712	<u>64 830</u> 47 712	<u>78 850</u> 47 712	<u>52 118</u> 47 712
225-203-0200	13015-2012	3									
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>88 944</u> 84 943	<u>95 276</u> 84 943	<u>119 918</u> 84 943	<u>95 851</u> 84 943	<u>102 850</u> 84 943	<u>116 910</u> 84 943	<u>90 103</u> 84 943
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>82 797</u> 79 394					<u>95 603</u> 63 652	
225-203-0600	13015-2012	3									
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541	<u>100 317</u> 96 571	<u>106 926</u> 96 571		<u>107 833</u> 96 571			<u>102 010</u> 96 571
225-203-0605	5 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>113 169</u> 108 695	<u>119 496</u> 108 695	<u>144 119</u> 108 695	<u>120 071</u> 108 695	<u>127 064</u> 108 695	<u>141 113</u> 108 695	<u>114 412</u> 108 695

					-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>142 414</u> 119 502	<u>136 516</u> 119 502	<u>130 916</u> 119 502	<u>128 057</u> 119 502	<u>125 548</u> 119 502	<u>135 532</u> 119 502
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>69 115</u> 47 712	<u>63 238</u> 47 712	<u>57 659</u> 47 712	<u>54 809</u> 47 712	<u>52 309</u> 47 712	<u>62 258</u> 47 712
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>107 148</u> 84 943	<u>101 254</u> 84 943	<u>95 659</u> 84 943	<u>92 802</u> 84 943	<u>90 295</u> 84 943	<u>100 272</u> 84 943
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542						
225-203-0600	13015-2012	3								
225-203-0601	1 / 2 13015-2012	3	1	2541			<u>107 639</u> 96 571	<u>104 744</u> 96 571	<u>102 210</u> 96 577	
225-203-0605	5 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>131 359</u> 108 695	<u>125 469</u> 108 695	<u>119 879</u> 108 695	<u>117 024</u> 108 695	<u>114 519</u> 108 695	<u>124 488</u> 108 695

225-204.

						-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>234 674</u> 228 322						
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>253 055</u> 245 993						
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>193 460</u> 187 567						
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>754 347</u> 735 006						
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>873 241</u> 850 869						
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 420 509</u> 1 385 236						
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 450 371</u> 1 413 812						
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>168 982</u> 164 618						
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>110 957</u> 107 101						
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>170 214</u> 165 196						
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>195 289</u> 189 430						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0101	1-	.	1	2500						
225-204-0102	2-	.	1	3000						
225-204-0103	2- -	.	1	3000						
225-204-0106	5-	.	1	6500						
225-204-0107	5-	.	1	7500						
225-204-0108	1-	.	1	10600						
225-204-0109	2-	.	1	11600						
225-204-0112	1-2	.	1	1500						
225-204-0113	2-2	.	1	2400						
225-204-0114	2-0	.	1	2400						
225-204-0116	3-0	.	1	2900						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>264 042</u> 256 485						
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>304 054</u> 295 713						
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>267 686</u> 259 301						
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>279 894</u> 271 270						
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>368 252</u> 356 972						
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>369 198</u> 358 038						
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>451 627</u> 438 081						
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>620 183</u> 603 332						
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>275 532</u> 267 119						
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>398 405</u> 386 218						
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>807 363</u> 786 283						
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>167 162</u> 162 204						
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>157 004</u> 152 539						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0117	4-2	.	1	3400						
225-204-0118	4-4	.	1	3400						
225-204-0120	5-2	.	1	4480						
225-204-0121	5-4	.	1	4480						
225-204-0122	6-2	.	1	5800						
225-204-0123	6-4	.	1	5600						
225-204-0124	6-0	.	1	6700						
225-204-0125	6-2	.	1	6700						
225-204-0129	3-	.	1	4300						
225-204-0131	5-	.	1	6250						
225-204-0132	5-	.	1	7500						
225-204-0150	2-05	.	1	2400						
225-204-0151	2-05	.	1	1980						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>116 750</u> 112 431						
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>114 436</u> 110 442						
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>150 333</u> 145 075						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>226 495</u> 220 023						
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>293 083</u> 284 186						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>393 176</u> 381 091						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>797 374</u> 777 014						
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>228 894</u> 221 858						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>170 857</u> 165 981						
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>207 440</u> 201 440						
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>438 907</u> 428 397						
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>301 749</u> 294 082						
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>330 565</u> 321 984						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0152	3-05	.	1	2900						
225-204-0153	3-05	.	1	2500						
225-204-0154	4-05	.	1	3300						
225-204-0155	4-05	.	1	2900						
225-204-0164	3- 5	.	1	4500						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750						
225-204-0176	-2	.	1	3640						
225-204-0178	-4	.	1	2180						
225-204-0179	-5	.	1	2760						
225-204-0180	-6	.	1	2720						
225-204-0181	15.15	.	1	2500						
225-204-0182	18.18	.	1	3000						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>252 304</u> 244 942						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>285 640</u> 277 659						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>902 667</u> 880 593						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>238 741</u> 231 995						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>325 856</u> 316 492						
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>229 774</u> 222 293						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>248 087</u> 240 090						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>259 419</u> 251 200						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>288 415</u> 278 385						
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>308 938</u> 298 506						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>295 768</u> 286 048						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>285 061</u> 275 552						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>209 040</u> 201 966						

					-	-	-	-	-	-
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950						
225-204-0187	3- -0	.	1	4250						
225-204-0188	3- -	.	1	4250						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250						
225-204-0192	5- -	.	1	6250						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>190 357</u> 185 449	<u>214 468</u> 190 385					
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>208 652</u> 203 175	<u>236 650</u> 208 583					
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>248 497</u> 241 944	<u>282 316</u> 248 384					
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>332 553</u> 323 421	<u>383 685</u> 332 029					
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>339 849</u> 330 574	<u>391 176</u> 339 372					
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>388 329</u> 377 739	<u>446 841</u> 387 793					
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>395 519</u> 384 789	<u>454 223</u> 395 030					
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>472 325</u> 459 528	<u>542 141</u> 471 759					
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>534 139</u> 519 340	<u>618 409</u> 533 162					
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>539 955</u> 525 041	<u>624 380</u> 539 015					
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>326 205</u> 317 513	<u>372 068</u> 325 963					
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>412 173</u> 401 271	<u>468 826</u> 411 950					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400						
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>521 099</u> 507 626	<u>587 679</u> 521 137					
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>605 973</u> 590 451	<u>681 046</u> 606 166					
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>578 060</u> 563 085	<u>652 390</u> 578 072					
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>596 362</u> 581 848	<u>657 917</u> 597 334					
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>545 206</u> 531 261	<u>612 428</u> 545 400					
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>632 618</u> 616 573	<u>708 400</u> 632 984					
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>439 981</u> 428 533	<u>497 374</u> 439 939					
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>602 955</u> 586 513	<u>693 818</u> 602 123					
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>780 565</u> 759 729	<u>890 891</u> 779 950					
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>776 960</u> 756 930	<u>875 288</u> 777 076					
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>964 473</u> 939 892	<u>1 081 962</u> 964 907					
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>704 321</u> 685 716	<u>800 715</u> 703 966					
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>901 878</u> 878 524	<u>1 017 700</u> 901 906					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030						
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100						

						-	-	-	-	-	-
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>988 158</u> 963 112	<u>1 106 276</u> 988 745					
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>808 611</u> 787 925	<u>908 348</u> 808 896					
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 073 773</u> 1 046 559	<u>1 202 106</u> 1 074 413					
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>916 353</u> 893 556	<u>1 018 958</u> 917 337					
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 040 573</u> 1 014 009	<u>1 168 021</u> 1 040 997					
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>832 083</u> 810 938	<u>932 445</u> 832 521					
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 096 506</u> 1 068 846	<u>1 225 443</u> 1 097 293					
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>47 167</u> 45 933	<u>55 410</u> 45 933	<u>48 951</u> 45 933	<u>56 321</u> 45 933	<u>49 292</u> 45 933	<u>51 220</u> 45 933	<u>47 636</u> 45 933
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>45 590</u> 44 171	<u>55 268</u> 45 310					
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>47 870</u> 46 371	<u>58 174</u> 47 568					
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>67 850</u> 65 697	<u>82 921</u> 67 392					
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>63 660</u> 61 848	<u>76 574</u> 61 848	<u>66 455</u> 61 848	<u>78 001</u> 61 848	<u>66 990</u> 61 848	<u>70 010</u> 61 848	<u>64 395</u> 61 848

					-	-	-	-	-	-
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900						
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800						
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>52 495</u> 45 933	<u>50 874</u> 45 933	<u>49 216</u> 45 933	<u>48 227</u> 45 933	<u>47 568</u> 45 933	<u>50 601</u> 45 933
225-204-0302	95-1	.	1	750						
225-204-0304	95-3	.	1	800						
225-204-0307	105	.	1	1175						
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>72 008</u> 61 848	<u>69 468</u> 61 848	<u>66 871</u> 61 848	<u>65 320</u> 61 848	<u>64 288</u> 61 848	<u>69 040</u> 61 848

						-	-	-	-	-	-
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>73 957</u> 72 068	<u>86 321</u> 72 068	<u>76 632</u> 72 068	<u>87 687</u> 72 068	<u>77 145</u> 72 068	<u>80 037</u> 72 068	<u>74 661</u> 72 068
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>56 611</u> 54 731	<u>70 541</u> 56 142					
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>48 010</u> 46 429	<u>60 374</u> 46 429	<u>50 686</u> 46 429	<u>61 741</u> 46 429	<u>51 198</u> 46 429	<u>54 090</u> 46 429	<u>48 714</u> 46 429
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>58 858</u> 57 143	<u>71 277</u> 57 143	<u>61 545</u> 57 143	<u>72 649</u> 57 143	<u>62 060</u> 57 143	<u>64 964</u> 57 143	<u>59 565</u> 57 143
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>151 964</u> 146 499	<u>196 127</u> 150 278					
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>56 152</u> 54 491	<u>68 409</u> 57 602					
225-204-0602	2	.	1	675	<u>70 640</u> 68 648	<u>78 167</u> 68 648	<u>72 344</u> 68 648	<u>78 976</u> 68 648	<u>72 499</u> 68 648	<u>74 383</u> 68 648	<u>70 975</u> 68 648

					-	-	-	-	-	-
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>81 949</u> 72 068	<u>79 517</u> 72 068	<u>77 031</u> 72 068	<u>75 546</u> 72 068	<u>74 558</u> 72 068	<u>79 108</u> 72 068
225-204-0310	105-5	.	1	1100						
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>56 003</u> 46 429	<u>53 571</u> 46 429	<u>51 084</u> 46 429	<u>49 600</u> 46 429	<u>48 611</u> 46 429	<u>53 161</u> 46 429
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>66 886</u> 57 143	<u>64 443</u> 57 143	<u>61 945</u> 57 143	<u>60 454</u> 57 143	<u>59 462</u> 57 143	<u>64 031</u> 57 143
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550						
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550						
225-204-0317	164-12	.	1	3550						
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550						
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800						
225-204-0602	2	.	1	675	<u>75 539</u> 68 648	<u>73 953</u> 68 648	<u>72 447</u> 68 648	<u>71 678</u> 68 648	<u>71 004</u> 68 648	<u>73 689</u> 68 648

						-	-	-	-	-	-
225-204-0603	3	.	1	550	<u>58 649</u> 57 004	<u>64 782</u> 57 004	<u>60 037</u> 57 004	<u>65 441</u> 57 004	<u>60 163</u> 57 004	<u>61 698</u> 57 004	<u>58 921</u> 57 004
225-204-0604	4	.	1	475	<u>28 537</u> 27 645	<u>35 540</u> 29 223					
225-204-0605	5	.	1	400	<u>22 801</u> 22 074	<u>28 629</u> 23 335					
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>24 209</u> 23 455	<u>30 117</u> 24 794					
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>15 232</u> 14 826	<u>18 345</u> 15 188					
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>155 304</u> 151 033	<u>179 274</u> 155 053					
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>252 893</u> 246 401	<u>284 449</u> 252 959					
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>170 850</u> 165 960	<u>200 336</u> 170 377					
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>297 125</u> 289 007	<u>342 157</u> 296 698					
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>66 918</u> 65 098	<u>76 917</u> 66 831					

					-	-	-	-	-	-
225-204-0603	3	.	1	550	<u>62 641</u> 57 004	<u>61 348</u> 57 004	<u>60 121</u> 57 004	<u>59 495</u> 57 004	<u>58 945</u> 57 004	<u>61 133</u> 57 004
225-204-0604	4	.	1	475						
225-204-0605	5	.	1	400						
225-204-0606	5 -1	.	1	400						
225-204-0800	2386-2013	.								
225-204-0803	33-2	.	1	250						
225-204-1000	13015-2012	.								
225-204-1006	3-	.	1	1750						
225-204-1300	13015-2012	.								
225-204-1302	1	.	1	2190						
225-204-1309	35-10	.	1	2200						
225-204-1310	35-15	.	1	3275						
225-204-1313	32.9	.	1	725						

						-	-	-	-	-	-
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>62 372</u> 60 641	<u>72 250</u> 62 255					
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>57 085</u> 55 459	<u>66 823</u> 56 935					

225-205.

						-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.									
225-205-0101	1	.	1	10	<u>2 296</u> 2 260	<u>2 320</u> 2 260	<u>2 418</u> 2 260	<u>2 325</u> 2 260	<u>2 350</u> 2 260	<u>2 406</u> 2 260	<u>2 303</u> 2 260
225-205-0102	2	.	1	13	<u>2 756</u> 2 712	<u>2 787</u> 2 712	<u>2 915</u> 2 712	<u>2 793</u> 2 712	<u>2 827</u> 2 712	<u>2 899</u> 2 712	<u>2 765</u> 2 712
225-205-0103	3	.	1	40	<u>3 696</u> 3 616	<u>3 791</u> 3 616	<u>4 184</u> 3 616	<u>3 809</u> 3 616	<u>3 912</u> 3 616	<u>4 136</u> 3 616	<u>3 721</u> 3 616
225-205-0104	4	.	1	90	<u>6 218</u> 6 034					<u>7 207</u> 6 001	
225-205-0105	5	.	1	130	<u>7 239</u> 7 006					<u>8 677</u> 6 969	
225-205-0106	6	.	1	180	<u>8 269</u> 7 981					<u>10 269</u> 7 938	
225-205-0107	7	.	1	230	<u>13 480</u> 13 055					<u>16 020</u> 12 985	

					-	-	-	-	-	-
225-204-1314	32.9-1	.	1	725						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725						

					-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.								
225-205-0101	1	.	1	10	$\frac{2\ 367}{2\ 260}$	$\frac{2\ 346}{2\ 260}$	$\frac{2\ 324}{2\ 260}$	$\frac{2\ 310}{2\ 260}$	$\frac{2\ 302}{2\ 260}$	$\frac{2\ 342}{2\ 260}$
225-205-0102	2	.	1	13	$\frac{2\ 849}{2\ 712}$	$\frac{2\ 821}{2\ 712}$	$\frac{2\ 792}{2\ 712}$	$\frac{2\ 775}{2\ 712}$	$\frac{2\ 763}{2\ 712}$	$\frac{2\ 816}{2\ 712}$
225-205-0103	3	.	1	40	$\frac{3\ 980}{3\ 616}$	$\frac{3\ 894}{3\ 616}$	$\frac{3\ 805}{3\ 616}$	$\frac{3\ 752}{3\ 616}$	$\frac{3\ 717}{3\ 616}$	$\frac{3\ 879}{3\ 616}$
225-205-0104	4	.	1	90						
225-205-0105	5	.	1	130						
225-205-0106	6	.	1	180						
225-205-0107	7	.	1	230						

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-205-0108	8	.	1	650	<u>38 092</u> 36 890						<u>45 270</u> 36 691	
225-205-0109	9	.	1	1130	<u>66 227</u> 64 138						<u>78 707</u> 63 794	

226.**226-1.****226-102.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.										
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>582 105</u> 566 232	<u>748 754</u> 658 703						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>637 223</u> 620 270	<u>812 874</u> 721 566						
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>649 295</u> 630 614	<u>850 854</u> 733 599						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>656 939</u> 638 108	<u>859 747</u> 742 317						
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 010 973</u> 981 700	<u>1 327 788</u> 1 142 021						
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 279 480</u> 1 243 823	<u>1 658 126</u> 1 446 951						

				,	-	-	-	-	-	-
225-205-0108	8	.	1	650						
225-205-0109	9	.	1	1130						

				,	-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370						
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370						
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500						
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500						
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500						
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100						

[illegible]

					-	-	-	-	-	-
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100						
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200						
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500						
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670						
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500						
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100						
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100						
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200						
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500						
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200						
226-102-0118	-9	.	1	5000						
226-102-0200	13015-2012	.								

						-	-	-	-	-	-
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>197 486</u> 191 364	<u>243 645</u> 191 364	<u>207 474</u> 191 364	<u>248 746</u> 191 364	<u>209 387</u> 191 364	<u>220 183</u> 191 364	<u>200 113</u> 191 364
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>224 961</u> 218 513	<u>271 120</u> 218 513	<u>234 949</u> 218 513	<u>276 221</u> 218 513	<u>236 862</u> 218 513	<u>247 658</u> 218 513	<u>227 587</u> 218 513
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>248 297</u> 239 649	<u>340 742</u> 270 168					
226-102-0400	13015-2012	.									
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>132 440</u> 128 198	<u>180 478</u> 149 134					
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>196 711</u> 189 879	<u>276 597</u> 220 888					
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>429 772</u> 415 920	<u>587 052</u> 483 844					
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>231 626</u> 223 235	<u>331 262</u> 259 691					
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>102 341</u> 98 795	<u>143 778</u> 114 929					
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>215 295</u> 208 672	<u>289 001</u> 242 751					
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>123 215</u> 118 909	<u>173 679</u> 138 327					
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>244 604</u> 236 784	<u>333 099</u> 275 453					

					-	-	-	-	-	-
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>227 324</u> 191 364	<u>218 245</u> 191 364	<u>208 962</u> 191 364	<u>203 420</u> 191 364	<u>199 730</u> 191 364	<u>216 715</u> 191 364
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>254 799</u> 218 513	<u>245 720</u> 218 513	<u>236 437</u> 218 513	<u>230 894</u> 218 513	<u>227 205</u> 218 513	<u>244 190</u> 218 513
226-102-0302	-18	.	1	5400						
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350						
226-102-0402	1-6	.	1	4250						
226-102-0403	1-8	.	1	7750						
226-102-0404	2-6	.	1	5500						
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200						
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430						
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700						
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320						

						-	-	-	-	-	-
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>183 379</u> 176 983	<u>258 278</u> 205 886					
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>220 906</u> 213 005	<u>314 296</u> 247 790					
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>320 528</u> 309 133	<u>454 911</u> 359 618					
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>390 969</u> 376 793	<u>559 331</u> 438 326					
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>33 114</u> 32 080	<u>44 703</u> 37 319					
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>41 828</u> 40 482	<u>57 087</u> 47 094					
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>54 648</u> 52 806	<u>75 934</u> 61 430					
226-102-0500	13015-2012	.									
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>257 420</u> 249 397	<u>347 221</u> 290 126					
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>74 167</u> 70 965	<u>126 888</u> 94 855					
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>119 265</u> 115 615	<u>146 565</u> 115 615	<u>125 173</u> 115 615	<u>149 582</u> 115 615	<u>126 304</u> 115 615	<u>132 689</u> 115 615	<u>120 819</u> 115 615

					-	-	-	-	-	-
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000						
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100						
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300						
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300						
226-102-0419	200.75.15	.	1	550						
226-102-0420	200.100.15	.	1	750						
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100						
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250						
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497						
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>136 912</u> 115 615	<u>131 543</u> 115 615	<u>126 053</u> 115 615	<u>122 775</u> 115 615	<u>120 593</u> 115 615	<u>130 638</u> 115 615

251.

251-3.

251-302.

						-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000	<u>4 218 035</u> 4 068 080					
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787	<u>4 072 884</u> 3 885 787					
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000	<u>3 934 544</u> 3 796 875					
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867	<u>3 967 652</u> 3 796 867					
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930	<u>3 475 164</u> 3 309 930					
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0401	1	.	1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>21 697</u> 18 500	<u>19 544</u> 18 500	<u>22 001</u> 18 500	<u>19 658</u> 18 500	<u>20 301</u> 18 500	<u>19 106</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>20 983</u> 17 500	<u>18 614</u> 17 500	<u>21 317</u> 17 500	<u>18 740</u> 17 500	<u>19 447</u> 17 500	<u>18 132</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>20 923</u> 17 500	<u>18 598</u> 17 500	<u>21 251</u> 17 500	<u>18 721</u> 17 500	<u>19 415</u> 17 500	<u>18 125</u> 17 500

255.

					-	-	-	-	-	-
251-302-0200	65									
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739						
251-302-0300	65									
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200						
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372						
251-302-0400	33320-2015	.								
251-302-0401	1	.	1	250	<u>20 726</u> 18 500	<u>20 185</u> 18 500	<u>19 633</u> 18 500	<u>19 303</u> 18 500	<u>19 083</u> 18 500	<u>20 094</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>19 914</u> 17 500	<u>19 320</u> 17 500	<u>18 712</u> 17 500	<u>18 349</u> 17 500	<u>18 107</u> 17 500	<u>19 220</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>19 874</u> 17 500	<u>19 290</u> 17 500	<u>18 694</u> 17 500	<u>18 337</u> 17 500	<u>18 100</u> 17 500	<u>19 192</u> 17 500

255-1.
255-101.

						-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>68 983</u> 65 062	<u>74 771</u> 65 062	<u>84 500</u> 65 062	<u>75 633</u> 65 062	<u>81 544</u> 65 062	<u>81 544</u> 65 062	<u>70 099</u> 65 062
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>76 662</u> 72 545	<u>82 450</u> 72 545	<u>92 178</u> 72 545	<u>83 312</u> 72 545	<u>89 223</u> 72 545	<u>89 223</u> 72 545	<u>77 778</u> 72 545

255-102.

						-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 269</u> 3 099	<u>3 501</u> 3 099	<u>3 890</u> 3 099	<u>3 535</u> 3 099	<u>3 772</u> 3 099	<u>3 890</u> 3 099	<u>3 314</u> 3 099
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 793</u> 3 609	<u>4 024</u> 3 609	<u>4 413</u> 3 609	<u>4 059</u> 3 609	<u>4 295</u> 3 609	<u>4 413</u> 3 609	<u>3 837</u> 3 609
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>4 385</u> 4 165	<u>4 674</u> 4 165	<u>5 161</u> 4 165	<u>4 717</u> 4 165	<u>5 013</u> 4 165	<u>5 161</u> 4 165	<u>4 441</u> 4 165

					-	-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3								
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>81 544</u> 65 062	<u>79 081</u> 65 062	<u>75 387</u> 65 062	<u>72 284</u> 65 062	<u>70 831</u> 65 062	<u>79 081</u> 65 062
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>89 223</u> 72 545	<u>86 760</u> 72 545	<u>83 065</u> 72 545	<u>79 962</u> 72 545	<u>78 509</u> 72 545	<u>86 760</u> 72 545

					-	-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2								
255-102-0200	17608-2017	2								
255-102-0600	40 80 17608-2017	2								
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>3 890</u> 3 099	<u>3 743</u> 3 099	<u>3 525</u> 3 099	<u>3 401</u> 3 099	<u>3 343</u> 3 099	<u>3 701</u> 3 099
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	<u>4 413</u> 3 609	<u>4 267</u> 3 609	<u>4 049</u> 3 609	<u>3 925</u> 3 609	<u>3 866</u> 3 609	<u>4 224</u> 3 609
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>5 161</u> 4 165	<u>4 978</u> 4 165	<u>4 705</u> 4 165	<u>4 550</u> 4 165	<u>4 477</u> 4 165	<u>4 924</u> 4 165

					-	-	-	-	-	-
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	<u>5 915</u> 4 900	<u>5 732</u> 4 900	<u>5 459</u> 4 900	<u>5 304</u> 4 900	<u>5 232</u> 4 900	<u>5 679</u> 4 900
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144						
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144						
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168						
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168						
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192						

					-	-	-	-	-	-
261-101-0100										
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527	<u>10 232</u> 9 527

[illegible]

					-	-	-	-	-	-
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807	<u>15 396</u> 14 807
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424	<u>16 063</u> 15 424
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528	<u>8 810</u> 8 528
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761	<u>2 439</u> 1 761
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247	<u>2 953</u> 2 247
261-101-0108		3	1	1650	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925	<u>1 550</u> 925
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179	<u>3 793</u> 3 179
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231	<u>24 829</u> 24 231
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081	<u>6 827</u> 6 081
261-101-0200	, ,									
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512	<u>43 403</u> 40 512
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432	<u>52 501</u> 49 432

[illegible]

					-	-	-	-	-	-
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318	<u>35 045</u> 32 318
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046	<u>24 134</u> 22 046
261-101-0300	,									
261-101-0378	, , 22,5	3	1	2500	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790	<u>100 511</u> 96 790
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107	<u>67 174</u> 64 107
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101	<u>6 294</u> 6 101
261-101-0382	, , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520	<u>98 195</u> 94 520
261-101-0383	, , ; , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085	<u>72 251</u> 69 085

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2022**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2023 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2022

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2023 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная