

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ**

**2023 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**2023 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2022**

**ССЦ РК 8.04-08-2022**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ**

**2023 жыл**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**2023 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2022  
ССЦ РК 8.04-08-2022**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Астана 2022**

#### **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 09.12.2022 ж. № 230-НҚ бұйрығымен  01.01.2023 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

#### **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 09.12.2022 года № 230-НҚ с 01.01.2023 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.	1
211.	1
211-1.	1
211-2.	3
211-3.	19
211-4.	21
211-5.	22
211-6.	24
211-7.	26
212.	28
212-1.	28
212-2.	98
212-3.	100
212-4.	100
212-5.	107
212-6.	113
213.	115
213-1.	115
213-3.	120
22.	123
221.	123
221-1.	123
222.	125
222-1.	125
222-2.	135
222-3.	139
225.	141

8.04-08-2022

IV

225-1.	141
225-2.	169
226.	191
226-1.	191
25.	211
251. , ,	211
251-3. ,	211
255. , ,	213
255-1.	213
26.	227
261.	227
261-1.	227

21.  
211.  
211-1. ,  
211-101.

					,	.	.	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,463}{1\,014}$	$\frac{1\,463}{1\,014}$	$\frac{1\,463}{1\,014}$	$\frac{1\,463}{1\,014}$	$\frac{1\,463}{1\,014}$	$\frac{1\,463}{1\,014}$	$\frac{1\,463}{1\,014}$	$\frac{1\,463}{1\,014}$	$\frac{1\,463}{1\,014}$

211-102.

					,	.
211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,330}{45\,201}$	

				,	-
211-101-0100		3			
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 463</u> 1 014

**211-103.**

							-	-	-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>998</u> 356	<u>998</u> 356	<u>998</u> 356	<u>998</u> 356	<u>998</u> 356	<u>998</u> 356	<u>998</u> 356
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 111</u> 396	<u>1 111</u> 396	<u>1 111</u> 396	<u>1 111</u> 396	<u>1 111</u> 396	<u>1 111</u> 396	<u>1 111</u> 396
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>874</u> 323	<u>874</u> 323	<u>874</u> 323	<u>874</u> 323	<u>874</u> 323	<u>874</u> 323	<u>874</u> 323
211-103-0200											
211-103-0201	, ( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>7 913</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 587</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

**211-2.****211-201.**

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---



					-	-
211-103-0100		3				
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>998</u> 356	<u>998</u> 356
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 111</u> 396	<u>1 111</u> 396
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>874</u> 323	<u>874</u> 323
211-103-0200						
211-103-0201	, ( , , )		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-
--	--	--	--	--	---	---

							-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 114</u>	<u>7 125</u>	<u>7 913</u>	<u>7 326</u>	<u>6 694</u>	<u>6 431</u>	<u>6 340</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 070</u>	<u>7 074</u>	<u>7 856</u>	<u>7 274</u>	<u>6 647</u>	<u>6 386</u>	<u>6 295</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 260</u>	<u>7 256</u>	<u>8 033</u>	<u>7 221</u>	<u>6 827</u>	<u>6 573</u>	<u>6 483</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 260</u>	<u>7 256</u>	<u>8 033</u>	<u>7 221</u>	<u>6 827</u>	<u>6 573</u>	<u>6 483</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 260</u>	<u>7 256</u>	<u>8 033</u>	<u>7 221</u>	<u>6 827</u>	<u>6 573</u>	<u>6 483</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 287</u>	<u>6 276</u>	<u>7 047</u>	<u>6 473</u>	<u>5 850</u>	<u>5 598</u>	<u>5 509</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 210</u>	<u>6 185</u>	<u>6 944</u>	<u>6 379</u>	<u>5 764</u>	<u>5 516</u>	<u>5 428</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 287</u>	<u>6 276</u>	<u>7 047</u>	<u>6 473</u>	<u>5 850</u>	<u>5 598</u>	<u>5 509</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 218</u>	<u>7 247</u>	<u>8 049</u>	<u>7 452</u>	<u>6 809</u>	<u>6 541</u>	<u>6 448</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 173</u>	<u>7 195</u>	<u>7 992</u>	<u>7 399</u>	<u>6 760</u>	<u>6 494</u>	<u>6 402</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 367</u>	<u>7 381</u>	<u>8 172</u>	<u>7 346</u>	<u>6 944</u>	<u>6 685</u>	<u>6 594</u>

					-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3				
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>3 385</u> 2 531	<u>4 155</u> 3 279
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>3 361</u> 2 513	<u>4 302</u> 3 427
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>3 337</u> 2 495	<u>4 271</u> 3 402
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>3 337</u> 2 495	<u>4 271</u> 3 402
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>3 337</u> 2 495	<u>4 271</u> 3 402
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>2 849</u> 2 027	<u>3 313</u> 2 477
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 807</u> 1 997	<u>3 264</u> 2 441
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>2 849</u> 2 027	<u>3 313</u> 2 477
211-201-0200	300 1284-2004	3				
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>3 433</u> 2 578	<u>4 218</u> 3 340
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>3 409</u> 2 560	<u>4 367</u> 3 491
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>3 384</u> 2 541	<u>4 336</u> 3 465

							-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 367</u>	<u>7 381</u>	<u>8 172</u>	<u>7 346</u>	<u>6 944</u>	<u>6 685</u>	<u>6 594</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 367</u>	<u>7 381</u>	<u>8 172</u>	<u>7 346</u>	<u>6 944</u>	<u>6 685</u>	<u>6 594</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 376</u>	<u>6 383</u>	<u>7 168</u>	<u>6 584</u>	<u>5 948</u>	<u>5 692</u>	<u>5 601</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 297</u>	<u>6 290</u>	<u>7 064</u>	<u>6 488</u>	<u>5 862</u>	<u>5 609</u>	<u>5 520</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 376</u>	<u>6 383</u>	<u>7 168</u>	<u>6 584</u>	<u>5 948</u>	<u>5 692</u>	<u>5 601</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 325</u>	<u>7 374</u>	<u>8 192</u>	<u>7 583</u>	<u>6 928</u>	<u>6 655</u>	<u>6 560</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 280</u>	<u>7 321</u>	<u>8 133</u>	<u>7 529</u>	<u>6 878</u>	<u>6 607</u>	<u>6 513</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 477</u>	<u>7 511</u>	<u>8 317</u>	<u>7 475</u>	<u>7 065</u>	<u>6 802</u>	<u>6 709</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 477</u>	<u>7 511</u>	<u>8 317</u>	<u>7 475</u>	<u>7 065</u>	<u>6 802</u>	<u>6 709</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 477</u>	<u>7 511</u>	<u>8 317</u>	<u>7 475</u>	<u>7 065</u>	<u>6 802</u>	<u>6 709</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 468</u>	<u>6 494</u>	<u>7 294</u>	<u>6 698</u>	<u>6 051</u>	<u>5 790</u>	<u>5 697</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 388</u>	<u>6 399</u>	<u>7 188</u>	<u>6 601</u>	<u>5 963</u>	<u>5 706</u>	<u>5 614</u>

					-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>3 384</u> 2 541	<u>4 336</u> 3 465
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>3 384</u> 2 541	<u>4 336</u> 3 465
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>2 888</u> 2 064	<u>3 360</u> 2 523
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 845</u> 2 034	<u>3 311</u> 2 486
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>2 888</u> 2 064	<u>3 360</u> 2 523
211-201-0300	400 1284-2004	3				
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>3 484</u> 2 627	<u>4 283</u> 3 403
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>3 459</u> 2 608	<u>4 435</u> 3 556
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>3 434</u> 2 589	<u>4 403</u> 3 531
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>3 434</u> 2 589	<u>4 403</u> 3 531
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>3 434</u> 2 589	<u>4 403</u> 3 531
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>2 928</u> 2 103	<u>3 409</u> 2 570
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 885</u> 2 072	<u>3 359</u> 2 533

							-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 468</u>	<u>6 494</u>	<u>7 294</u>	<u>6 698</u>	<u>6 051</u>	<u>5 790</u>	<u>5 697</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 437</u>	<u>7 506</u>	<u>8 339</u>	<u>7 719</u>	<u>7 051</u>	<u>6 773</u>	<u>6 676</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 391</u>	<u>7 452</u>	<u>8 280</u>	<u>7 664</u>	<u>7 000</u>	<u>6 724</u>	<u>6 628</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 592</u>	<u>7 646</u>	<u>8 467</u>	<u>7 608</u>	<u>7 191</u>	<u>6 923</u>	<u>6 828</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 592</u>	<u>7 646</u>	<u>8 467</u>	<u>7 608</u>	<u>7 191</u>	<u>6 923</u>	<u>6 828</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 592</u>	<u>7 646</u>	<u>8 467</u>	<u>7 608</u>	<u>7 191</u>	<u>6 923</u>	<u>6 828</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 563</u>	<u>6 609</u>	<u>7 425</u>	<u>6 818</u>	<u>6 158</u>	<u>5 892</u>	<u>5 797</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 482</u>	<u>6 513</u>	<u>7 316</u>	<u>6 718</u>	<u>6 068</u>	<u>5 806</u>	<u>5 713</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 563</u>	<u>6 609</u>	<u>7 425</u>	<u>6 818</u>	<u>6 158</u>	<u>5 892</u>	<u>5 797</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 553</u>	<u>7 643</u>	<u>8 492</u>	<u>7 860</u>	<u>7 179</u>	<u>6 895</u>	<u>6 797</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 506</u>	<u>7 588</u>	<u>8 432</u>	<u>7 804</u>	<u>7 128</u>	<u>6 846</u>	<u>6 748</u>

					-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{2\,928}{2\,103}$	$\frac{3\,409}{2\,570}$
211-201-0400	600 1284-2004	3				
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,536}{2\,677}$	$\frac{4\,350}{3\,468}$
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,510}{2\,658}$	$\frac{4\,506}{3\,625}$
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,485}{2\,639}$	$\frac{4\,473}{3\,599}$
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,485}{2\,639}$	$\frac{4\,473}{3\,599}$
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,485}{2\,639}$	$\frac{4\,473}{3\,599}$
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{2\,969}{2\,144}$	$\frac{3\,460}{2\,620}$
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{2\,926}{2\,112}$	$\frac{3\,409}{2\,582}$
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{2\,969}{2\,144}$	$\frac{3\,460}{2\,620}$
211-201-0500	800 1284-2004	3				
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,590}{2\,730}$	$\frac{4\,420}{3\,536}$
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,564}{2\,710}$	$\frac{4\,579}{3\,696}$

							-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 711</u>	<u>7 785</u>	<u>8 623</u>	<u>7 748</u>	<u>7 322</u>	<u>7 049</u>	<u>6 952</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 711</u>	<u>7 785</u>	<u>8 623</u>	<u>7 748</u>	<u>7 322</u>	<u>7 049</u>	<u>6 952</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 711</u>	<u>7 785</u>	<u>8 623</u>	<u>7 748</u>	<u>7 322</u>	<u>7 049</u>	<u>6 952</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 662</u>	<u>6 729</u>	<u>7 560</u>	<u>6 941</u>	<u>6 269</u>	<u>5 997</u>	<u>5 901</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 579</u>	<u>6 630</u>	<u>7 450</u>	<u>6 840</u>	<u>6 177</u>	<u>5 910</u>	<u>5 815</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 662</u>	<u>6 729</u>	<u>7 560</u>	<u>6 941</u>	<u>6 269</u>	<u>5 997</u>	<u>5 901</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 612</u>	<u>7 713</u>	<u>8 571</u>	<u>7 933</u>	<u>7 245</u>	<u>6 958</u>	<u>6 859</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 565</u>	<u>7 658</u>	<u>8 510</u>	<u>7 876</u>	<u>7 193</u>	<u>6 909</u>	<u>6 810</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 772</u>	<u>7 857</u>	<u>8 703</u>	<u>7 819</u>	<u>7 389</u>	<u>7 113</u>	<u>7 015</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 772</u>	<u>7 857</u>	<u>8 703</u>	<u>7 819</u>	<u>7 389</u>	<u>7 113</u>	<u>7 015</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 772</u>	<u>7 857</u>	<u>8 703</u>	<u>7 819</u>	<u>7 389</u>	<u>7 113</u>	<u>7 015</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 713</u>	<u>6 790</u>	<u>7 630</u>	<u>7 005</u>	<u>6 326</u>	<u>6 052</u>	<u>5 954</u>



					-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,538}{2\,691}$	$\frac{4\,546}{3\,669}$
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,538}{2\,691}$	$\frac{4\,546}{3\,669}$
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,538}{2\,691}$	$\frac{4\,546}{3\,669}$
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,013}{2\,186}$	$\frac{3\,513}{2\,671}$
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{2\,969}{2\,154}$	$\frac{3\,461}{2\,632}$
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{3\,013}{2\,186}$	$\frac{3\,513}{2\,671}$
211-201-0600	1000 1284-2004	3				
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,617}{2\,757}$	$\frac{4\,456}{3\,571}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,592}{2\,737}$	$\frac{4\,617}{3\,732}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,566}{2\,717}$	$\frac{4\,583}{3\,706}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,566}{2\,717}$	$\frac{4\,583}{3\,706}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,566}{2\,717}$	$\frac{4\,583}{3\,706}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,035}{2\,207}$	$\frac{3\,540}{2\,698}$

							-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 630</u>	<u>6 691</u>	<u>7 519</u>	<u>6 903</u>	<u>6 233</u>	<u>5 963</u>	<u>5 867</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 713</u>	<u>6 790</u>	<u>7 630</u>	<u>7 005</u>	<u>6 326</u>	<u>6 052</u>	<u>5 954</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 673</u>	<u>7 785</u>	<u>8 652</u>	<u>8 007</u>	<u>7 312</u>	<u>7 023</u>	<u>6 922</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 626</u>	<u>7 730</u>	<u>8 590</u>	<u>7 950</u>	<u>7 260</u>	<u>6 973</u>	<u>6 873</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 835</u>	<u>7 931</u>	<u>8 785</u>	<u>7 892</u>	<u>7 458</u>	<u>7 179</u>	<u>7 080</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 835</u>	<u>7 931</u>	<u>8 785</u>	<u>7 892</u>	<u>7 458</u>	<u>7 179</u>	<u>7 080</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 835</u>	<u>7 931</u>	<u>8 785</u>	<u>7 892</u>	<u>7 458</u>	<u>7 179</u>	<u>7 080</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 765</u>	<u>6 853</u>	<u>7 701</u>	<u>7 070</u>	<u>6 384</u>	<u>6 107</u>	<u>6 009</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 681</u>	<u>6 753</u>	<u>7 589</u>	<u>6 967</u>	<u>6 291</u>	<u>6 018</u>	<u>5 921</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 765</u>	<u>6 853</u>	<u>7 701</u>	<u>7 070</u>	<u>6 384</u>	<u>6 107</u>	<u>6 009</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 673</u>	<u>7 785</u>	<u>8 652</u>	<u>8 007</u>	<u>7 312</u>	<u>7 023</u>	<u>6 922</u>

					-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{2\,991}{2\,175}$	$\frac{3\,488}{2\,658}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\,035}{2\,207}$	$\frac{3\,540}{2\,698}$
211-201-0700	1200 1284-2004	3				
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,646}{2\,784}$	$\frac{4\,493}{3\,607}$
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,620}{2\,764}$	$\frac{4\,655}{3\,770}$
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,594}{2\,745}$	$\frac{4\,622}{3\,743}$
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,594}{2\,745}$	$\frac{4\,622}{3\,743}$
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,594}{2\,745}$	$\frac{4\,622}{3\,743}$
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,058}{2\,229}$	$\frac{3\,568}{2\,725}$
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,013}{2\,197}$	$\frac{3\,516}{2\,685}$
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{3\,058}{2\,229}$	$\frac{3\,568}{2\,725}$
211-201-0800	1400 1284-2004	3				
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,646}{2\,784}$	$\frac{4\,493}{3\,607}$

							-	-	-	-	-
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 626</u>	<u>7 730</u>	<u>8 590</u>	<u>7 950</u>	<u>7 260</u>	<u>6 973</u>	<u>6 873</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 835</u>	<u>7 931</u>	<u>8 785</u>	<u>7 892</u>	<u>7 458</u>	<u>7 179</u>	<u>7 080</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 835</u>	<u>7 931</u>	<u>8 785</u>	<u>7 892</u>	<u>7 458</u>	<u>7 179</u>	<u>7 080</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 835</u>	<u>7 931</u>	<u>8 785</u>	<u>7 892</u>	<u>7 458</u>	<u>7 179</u>	<u>7 080</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>5 765</u>	<u>6 853</u>	<u>7 701</u>	<u>7 070</u>	<u>6 384</u>	<u>6 107</u>	<u>6 009</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 681</u>	<u>6 753</u>	<u>7 589</u>	<u>6 967</u>	<u>6 291</u>	<u>6 018</u>	<u>5 921</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 765</u>	<u>6 853</u>	<u>7 701</u>	<u>7 070</u>	<u>6 384</u>	<u>6 107</u>	<u>6 009</u>

**211-202.**

							-	-	-	-	-
211-202-0300	800 1284-2004	3									
211-202-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 950</u>	<u>6 857</u>	<u>6 857</u>	<u>6 857</u>	<u>6 857</u>	<u>6 857</u>	<u>6 857</u>
211-202-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 908</u>	<u>6 808</u>	<u>6 808</u>	<u>6 808</u>	<u>6 808</u>	<u>6 808</u>	<u>6 808</u>
211-202-0303	10-20	3	1	1380	<u>5 865</u>	<u>6 759</u>	<u>6 759</u>	<u>6 759</u>	<u>6 759</u>	<u>6 759</u>	<u>6 759</u>

					-	-
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,620}{2\,764}$	$\frac{4\,655}{3\,770}$
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,594}{2\,745}$	$\frac{4\,622}{3\,743}$
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,594}{2\,745}$	$\frac{4\,622}{3\,743}$
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,594}{2\,745}$	$\frac{4\,622}{3\,743}$
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,058}{2\,229}$	$\frac{3\,568}{2\,725}$
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,013}{2\,197}$	$\frac{3\,516}{2\,685}$
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{3\,058}{2\,229}$	$\frac{3\,568}{2\,725}$

					-	-
211-202-0300	800 1284-2004	3				
211-202-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,136}{1\,898}$	$\frac{2\,984}{1\,898}$
211-202-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,113}{1\,885}$	$\frac{2\,963}{1\,885}$
211-202-0303	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,091}{1\,871}$	$\frac{2\,942}{1\,871}$

							-	-	-	-	-
211-202-0304	20-40	3	1	1370	<u>5 823</u>	<u>6 710</u>	<u>6 710</u>	<u>6 710</u>	<u>6 710</u>	<u>6 710</u>	<u>6 710</u>
211-202-0305	40	3	1	1350	<u>5 738</u>	<u>6 612</u>	<u>6 612</u>	<u>6 612</u>	<u>6 612</u>	<u>6 612</u>	<u>6 612</u>
211-202-0400	1000 1284-2004	3									
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 950</u>	<u>6 857</u>	<u>6 857</u>	<u>6 857</u>	<u>6 857</u>	<u>6 857</u>	<u>6 857</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 908</u>	<u>6 808</u>	<u>6 808</u>	<u>6 808</u>	<u>6 808</u>	<u>6 808</u>	<u>6 808</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>5 865</u>	<u>6 759</u>	<u>6 759</u>	<u>6 759</u>	<u>6 759</u>	<u>6 759</u>	<u>6 759</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>5 823</u>	<u>6 710</u>	<u>6 710</u>	<u>6 710</u>	<u>6 710</u>	<u>6 710</u>	<u>6 710</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>5 738</u>	<u>6 612</u>	<u>6 612</u>	<u>6 612</u>	<u>6 612</u>	<u>6 612</u>	<u>6 612</u>

**211-203.**

							-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3									
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> <u>2 531</u>	<u>2 251</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>	<u>2 394</u> <u>1 627</u>
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> <u>2 079</u>	<u>1 975</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>	<u>2 118</u> <u>1 356</u>

					-	-
211-202-0304	20-40	3	1	1370	<u>3 069</u>	<u>2 920</u> 1 858
211-202-0305	40	3	1	1350	<u>3 024</u>	<u>2 878</u> 1 831
211-202-0400	1000 1284-2004	3				
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>3 136</u>	<u>2 984</u> 1 898
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>3 113</u>	<u>2 963</u> 1 885
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>3 091</u>	<u>2 942</u> 1 871
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>3 069</u>	<u>2 920</u> 1 858
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>3 024</u>	<u>2 878</u> 1 831

					-	-
211-203-0100	3344-83	3				
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

							-	-	-	-	-
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,738}{2\,079}$	$\frac{1\,975}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

**211-205.**

							-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003										
211-205-0101	, 5 10		1	1000	$\frac{20\,014}{19\,075}$	$\frac{22\,924}{19\,075}$	$\frac{22\,924}{19\,075}$	$\frac{22\,924}{19\,075}$	$\frac{22\,161}{19\,075}$	$\frac{20\,949}{19\,075}$	$\frac{20\,464}{19\,075}$
211-205-0102	, 10 20		1	1000	$\frac{20\,014}{19\,075}$	$\frac{22\,924}{19\,075}$	$\frac{22\,924}{19\,075}$	$\frac{22\,924}{19\,075}$	$\frac{22\,161}{19\,075}$	$\frac{20\,949}{19\,075}$	$\frac{20\,464}{19\,075}$
211-205-0103	, 20 40		1	1000	$\frac{17\,687}{16\,815}$	$\frac{20\,619}{16\,815}$	$\frac{20\,619}{16\,815}$	$\frac{20\,619}{16\,815}$	$\frac{19\,856}{16\,815}$	$\frac{18\,643}{16\,815}$	$\frac{18\,159}{16\,815}$

**211-206.**

							-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3									
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	$\frac{3\,290}{1360}$	$\frac{6\,803}{1360}$	$\frac{7\,645}{1360}$	$\frac{7\,018}{1360}$	$\frac{6\,337}{1360}$	$\frac{6\,062}{1360}$	$\frac{5\,965}{1360}$

**211-3.**



					-	-
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

					-	-
211-205-0100	1215-2003					
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>21 780</u> 19 075	<u>22 682</u> 19 075
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>21 780</u> 19 075	<u>22 682</u> 19 075
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>19 475</u> 16 815	<u>20 376</u> 16 815

					-	-
211-206-0100	7392-2014	3				
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>7 439</u>	<u>3 542</u> 2 705

**211-302.**

,

211-302-0100	32496-2013 350	3			
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>18 900</u> 18 080
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>18 940</u> 18 080
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>19 021</u> 18 080

**211-4.**

**211-401.**

							-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 375</u>	<u>5 038</u>	<u>9 079</u>	<u>7 109</u>	<u>3 070</u> 2 441	<u>4 803</u>	<u>5 245</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>6 375</u>	<u>5 038</u>	<u>9 079</u>	<u>7 109</u>	<u>3 070</u> 2 441	<u>4 803</u>	<u>5 245</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>8 444</u>	<u>5 355</u>	<u>7 647</u>	<u>7 647</u>	<u>3 290</u> 2 685	<u>4 977</u>	<u>5 646</u>

**211-402.**

						-	-
211-402-0100							
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164	<u>5 068</u> 4 609	<u>6 955</u> 4 609

**211-403.**

211-403-0200	( 4682-84)	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

**211-5.**

					-	-
211-401-0100	8736-2014	3				
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 360</u>	<u>3 198</u> 2 034
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>3 360</u>	<u>3 198</u> 2 034
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>10 282</u>	<u>10 542</u> 2 685

**211-501.**

							-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 195</u>	<u>6 386</u>	<u>7 315</u>	<u>6 624</u>	<u>2 371</u> <u>1 763</u>	<u>5 569</u>	<u>5 462</u>

**211-6.****211-601.** -

							-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 583</u>	<u>5 888</u>	<u>7 117</u>	<u>6 157</u>	<u>3 274</u> <u>2 604</u>	<u>5 123</u>	<u>4 917</u>

**211-603.** - -

							-	-	-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 928</u>	<u>7 375</u>	<u>8 272</u>	<u>7 604</u>	<u>6 878</u>	<u>6 585</u>	<u>6 481</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 928</u>	<u>7 375</u>	<u>8 272</u>	<u>7 604</u>	<u>6 878</u>	<u>6 585</u>	<u>6 481</u>

				,	-	-
211-501-0100	31424-2010	3				
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 348</u> 2 441	<u>2 370</u> 1 492

				,	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3				
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>1 560</u> 651	<u>1 815</u> 759

				,	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3				
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>3 236</u> 2 359	<u>3 506</u> 2 622
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>3 236</u> 2 359	<u>3 506</u> 2 622

							-	-	-	-	-
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 928</u>	<u>7 375</u>	<u>8 272</u>	<u>7 604</u>	<u>6 878</u>	<u>6 585</u>	<u>6 481</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 928</u>	<u>7 375</u>	<u>8 272</u>	<u>7 604</u>	<u>6 878</u>	<u>6 585</u>	<u>6 481</u>

**211-7.**  
**211-701.** ,

							-	-	-	-	-
211-701-0100		3									
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>6 904</u>	<u>11 985</u>	<u>11 985</u>	<u>11 985</u>	<u>10 407</u>	<u>8 829</u>	<u>8 829</u>
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>6 904</u>	<u>11 985</u>	<u>11 985</u>	<u>11 985</u>	<u>10 407</u>	<u>8 829</u>	<u>8 829</u>
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>6 904</u>	<u>11 985</u>	<u>11 985</u>	<u>11 985</u>	<u>10 407</u>	<u>8 829</u>	<u>8 829</u>
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>6 904</u>	<u>11 985</u>	<u>11 985</u>	<u>11 985</u>	<u>10 407</u>	<u>8 829</u>	<u>8 829</u>
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>6 904</u>	<u>11 985</u>	<u>11 985</u>	<u>11 985</u>	<u>10 407</u>	<u>8 829</u>	<u>8 829</u>
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>6 904</u>	<u>11 985</u>	<u>11 985</u>	<u>11 985</u>	<u>10 407</u>	<u>8 829</u>	<u>8 829</u>
211-701-0300											
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> <u>47 009</u>						

					-	-
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{3\ 236}{2\ 359}$	$\frac{3\ 506}{2\ 622}$
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{3\ 236}{2\ 359}$	$\frac{3\ 506}{2\ 622}$

					-	-
211-701-0100		3				
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	$\frac{3\ 520}{2\ 441}$	$\frac{4\ 810}{2\ 441}$
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	$\frac{3\ 520}{2\ 441}$	$\frac{4\ 810}{2\ 441}$
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	$\frac{3\ 520}{2\ 441}$	$\frac{4\ 810}{2\ 441}$
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	$\frac{3\ 520}{2\ 441}$	$\frac{4\ 810}{2\ 441}$
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	$\frac{3\ 520}{2\ 441}$	$\frac{4\ 810}{2\ 441}$
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	$\frac{3\ 520}{2\ 441}$	$\frac{4\ 810}{2\ 441}$
211-701-0300						
211-701-0302	2,5 10			1000		



**211-702.**

211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

**212.** , , ,

**212-1.****212-101.**

							-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3									
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>17 350</u> 14 605	<u>24 592</u> 14 605	<u>28 371</u> 14 605	<u>25 665</u> 14 605	<u>24 592</u> 14 605	<u>22 349</u> 14 605	<u>19 910</u> 14 605
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>17 958</u> 15 203	<u>25 200</u> 15 203	<u>28 979</u> 15 203	<u>26 272</u> 15 203	<u>25 200</u> 15 203	<u>22 956</u> 15 203	<u>20 518</u> 15 203
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>18 913</u> 16 143	<u>26 155</u> 16 143	<u>29 934</u> 16 143	<u>27 228</u> 16 143	<u>26 155</u> 16 143	<u>23 911</u> 16 143	<u>21 473</u> 16 143
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>18 639</u> 16 306	<u>26 320</u> 16 306	<u>30 100</u> 16 306	<u>27 393</u> 16 306	<u>26 320</u> 16 306	<u>24 077</u> 16 306	<u>21 639</u> 16 306

					-	-
212-101-0100	7473-2010 3,5	3				
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>24 592</u> 14 605	<u>24 592</u> 14 605
212-101-0200	7473-2010 5	3				
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>25 200</u> 15 203	<u>25 200</u> 15 203
212-101-0300	7473-2010 7,5	3				
212-101-0301		3	1	2400	<u>26 155</u> 16 143	<u>26 155</u> 16 143
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>26 320</u> 16 306	<u>26 320</u> 16 306

							-	-	-	-	-
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>18 809</u> 16 472	<u>26 489</u> 16 472	<u>30 269</u> 16 472	<u>27 562</u> 16 472	<u>26 489</u> 16 472	<u>24 246</u> 16 472	<u>21 808</u> 16 472
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>18 981</u> 16 642	<u>26 662</u> 16 642	<u>30 442</u> 16 642	<u>27 735</u> 16 642	<u>26 662</u> 16 642	<u>24 419</u> 16 642	<u>21 980</u> 16 642
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>19 337</u> 16 992	<u>27 018</u> 16 992	<u>30 797</u> 16 992	<u>28 091</u> 16 992	<u>27 018</u> 16 992	<u>24 775</u> 16 992	<u>22 336</u> 16 992
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>19 521</u> 17 173	<u>27 202</u> 17 173	<u>30 981</u> 17 173	<u>28 275</u> 17 173	<u>27 202</u> 17 173	<u>24 958</u> 17 173	<u>22 520</u> 17 173
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>18 809</u> 16 472	<u>26 489</u> 16 472	<u>30 269</u> 16 472	<u>27 562</u> 16 472	<u>26 489</u> 16 472	<u>24 246</u> 16 472	<u>21 808</u> 16 472
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>18 981</u> 16 642	<u>26 662</u> 16 642	<u>30 442</u> 16 642	<u>27 735</u> 16 642	<u>26 662</u> 16 642	<u>24 419</u> 16 642	<u>21 980</u> 16 642
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>19 157</u> 16 815	<u>26 838</u> 16 815	<u>30 618</u> 16 815	<u>27 911</u> 16 815	<u>26 838</u> 16 815	<u>24 595</u> 16 815	<u>22 156</u> 16 815
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>19 521</u> 17 173	<u>27 202</u> 17 173	<u>30 981</u> 17 173	<u>28 275</u> 17 173	<u>27 202</u> 17 173	<u>24 958</u> 17 173	<u>22 520</u> 17 173
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>19 708</u> 17 358	<u>27 389</u> 17 358	<u>31 169</u> 17 358	<u>28 462</u> 17 358	<u>27 389</u> 17 358	<u>25 146</u> 17 358	<u>22 708</u> 17 358
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>18 981</u> 16 642	<u>26 662</u> 16 642	<u>30 442</u> 16 642	<u>27 735</u> 16 642	<u>26 662</u> 16 642	<u>24 419</u> 16 642	<u>21 980</u> 16 642
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>19 157</u> 16 815	<u>26 838</u> 16 815	<u>30 618</u> 16 815	<u>27 911</u> 16 815	<u>26 838</u> 16 815	<u>24 595</u> 16 815	<u>22 156</u> 16 815
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>19 337</u> 16 992	<u>27 018</u> 16 992	<u>30 797</u> 16 992	<u>28 091</u> 16 992	<u>27 018</u> 16 992	<u>24 775</u> 16 992	<u>22 336</u> 16 992
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>19 708</u> 17 358	<u>27 389</u> 17 358	<u>31 169</u> 17 358	<u>28 462</u> 17 358	<u>27 389</u> 17 358	<u>25 146</u> 17 358	<u>22 708</u> 17 358

					-	-
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>26 489</u> 16 472	<u>26 489</u> 16 472
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>26 662</u> 16 642	<u>26 662</u> 16 642
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>27 018</u> 16 992	<u>27 018</u> 16 992
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>27 202</u> 17 173	<u>27 202</u> 17 173
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>26 489</u> 16 472	<u>26 489</u> 16 472
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>26 662</u> 16 642	<u>26 662</u> 16 642
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>26 838</u> 16 815	<u>26 838</u> 16 815
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>27 202</u> 17 173	<u>27 202</u> 17 173
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>27 389</u> 17 358	<u>27 389</u> 17 358
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>26 662</u> 16 642	<u>26 662</u> 16 642
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>26 838</u> 16 815	<u>26 838</u> 16 815
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>27 018</u> 16 992	<u>27 018</u> 16 992
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>27 389</u> 17 358	<u>27 389</u> 17 358

							-	-	-	-	-
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>19 900</u> 17 547	<u>27 581</u> 17 547	<u>31 360</u> 17 547	<u>28 654</u> 17 547	<u>27 581</u> 17 547	<u>25 338</u> 17 547	<u>22 899</u> 17 547
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>19 157</u> 16 815	<u>26 838</u> 16 815	<u>30 618</u> 16 815	<u>27 911</u> 16 815	<u>26 838</u> 16 815	<u>24 595</u> 16 815	<u>22 156</u> 16 815
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>19 337</u> 16 992	<u>27 018</u> 16 992	<u>30 797</u> 16 992	<u>28 091</u> 16 992	<u>27 018</u> 16 992	<u>24 775</u> 16 992	<u>22 336</u> 16 992
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>19 521</u> 17 173	<u>27 202</u> 17 173	<u>30 981</u> 17 173	<u>28 275</u> 17 173	<u>27 202</u> 17 173	<u>24 958</u> 17 173	<u>22 520</u> 17 173
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>19 900</u> 17 547	<u>27 581</u> 17 547	<u>31 360</u> 17 547	<u>28 654</u> 17 547	<u>27 581</u> 17 547	<u>25 338</u> 17 547	<u>22 899</u> 17 547
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>20 096</u> 17 739	<u>27 777</u> 17 739	<u>31 556</u> 17 739	<u>28 850</u> 17 739	<u>27 777</u> 17 739	<u>25 534</u> 17 739	<u>23 095</u> 17 739
212-101-0400	7473-2010 10	3									
212-101-0401		3	1	2400	<u>20 101</u> 17 313	<u>27 343</u> 17 313	<u>31 123</u> 17 313	<u>28 416</u> 17 313	<u>27 343</u> 17 313	<u>25 100</u> 17 313	<u>22 661</u> 17 313
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>19 840</u> 17 487	<u>27 521</u> 17 487	<u>31 300</u> 17 487	<u>28 594</u> 17 487	<u>27 521</u> 17 487	<u>25 277</u> 17 487	<u>22 839</u> 17 487
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>20 021</u> 17 666	<u>27 702</u> 17 666	<u>31 482</u> 17 666	<u>28 775</u> 17 666	<u>27 702</u> 17 666	<u>25 459</u> 17 666	<u>23 020</u> 17 666
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>20 206</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>31 667</u> 17 848	<u>28 960</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>25 644</u> 17 848	<u>23 205</u> 17 848
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>20 588</u> 18 224	<u>28 269</u> 18 224	<u>32 048</u> 18 224	<u>29 342</u> 18 224	<u>28 269</u> 18 224	<u>26 026</u> 18 224	<u>23 587</u> 18 224
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>20 785</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418	<u>32 245</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418	<u>26 223</u> 18 418	<u>23 784</u> 18 418

					-	-
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>27 581</u> 17 547	<u>27 581</u> 17 547
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>26 838</u> 16 815	<u>26 838</u> 16 815
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>27 018</u> 16 992	<u>27 018</u> 16 992
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>27 202</u> 17 173	<u>27 202</u> 17 173
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>27 581</u> 17 547	<u>27 581</u> 17 547
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>27 777</u> 17 739	<u>27 777</u> 17 739
212-101-0400	7473-2010 10	3				
212-101-0401		3	1	2400	<u>27 343</u> 17 313	<u>27 343</u> 17 313
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>27 521</u> 17 487	<u>27 521</u> 17 487
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>27 702</u> 17 666	<u>27 702</u> 17 666
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>28 269</u> 18 224	<u>28 269</u> 18 224
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>28 466</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418

							-	-	-	-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>20 021</u> 17 666	<u>27 702</u> 17 666	<u>31 482</u> 17 666	<u>28 775</u> 17 666	<u>27 702</u> 17 666	<u>25 459</u> 17 666	<u>23 020</u> 17 666
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>20 206</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>31 667</u> 17 848	<u>28 960</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>25 644</u> 17 848	<u>23 205</u> 17 848
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>20 395</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034	<u>31 856</u> 18 034	<u>29 149</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034	<u>25 833</u> 18 034	<u>23 394</u> 18 034
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>20 785</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418	<u>32 245</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418	<u>26 223</u> 18 418	<u>23 784</u> 18 418
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>20 986</u> 18 616	<u>28 667</u> 18 616	<u>32 447</u> 18 616	<u>29 740</u> 18 616	<u>28 667</u> 18 616	<u>26 424</u> 18 616	<u>23 985</u> 18 616
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>20 206</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>31 667</u> 17 848	<u>28 960</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>25 644</u> 17 848	<u>23 205</u> 17 848
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>20 395</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034	<u>31 856</u> 18 034	<u>29 149</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034	<u>25 833</u> 18 034	<u>23 394</u> 18 034
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>20 588</u> 18 224	<u>28 269</u> 18 224	<u>32 048</u> 18 224	<u>29 342</u> 18 224	<u>28 269</u> 18 224	<u>26 026</u> 18 224	<u>23 587</u> 18 224
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>20 986</u> 18 616	<u>28 667</u> 18 616	<u>32 447</u> 18 616	<u>29 740</u> 18 616	<u>28 667</u> 18 616	<u>26 424</u> 18 616	<u>23 985</u> 18 616
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>21 192</u> 18 818	<u>28 873</u> 18 818	<u>32 652</u> 18 818	<u>29 946</u> 18 818	<u>28 873</u> 18 818	<u>26 629</u> 18 818	<u>24 191</u> 18 818
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>20 395</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034	<u>31 856</u> 18 034	<u>29 149</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034	<u>25 833</u> 18 034	<u>23 394</u> 18 034
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>20 588</u> 18 224	<u>28 269</u> 18 224	<u>32 048</u> 18 224	<u>29 342</u> 18 224	<u>28 269</u> 18 224	<u>26 026</u> 18 224	<u>23 587</u> 18 224
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>20 785</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418	<u>32 245</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418	<u>26 223</u> 18 418	<u>23 784</u> 18 418

					-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>27 702</u> 17 666	<u>27 702</u> 17 666
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>28 076</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>28 466</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>28 667</u> 18 616	<u>28 667</u> 18 616
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>28 076</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>28 269</u> 18 224	<u>28 269</u> 18 224
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>28 667</u> 18 616	<u>28 667</u> 18 616
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>28 873</u> 18 818	<u>28 873</u> 18 818
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>28 076</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>28 269</u> 18 224	<u>28 269</u> 18 224
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>28 466</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418



							-	-	-	-	-
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>21 192</u> 18 818	<u>28 873</u> 18 818	<u>32 652</u> 18 818	<u>29 946</u> 18 818	<u>28 873</u> 18 818	<u>26 629</u> 18 818	<u>24 191</u> 18 818
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>21 402</u> 19 025	<u>29 083</u> 19 025	<u>32 862</u> 19 025	<u>30 156</u> 19 025	<u>29 083</u> 19 025	<u>26 839</u> 19 025	<u>24 401</u> 19 025
212-101-0500	7473-2010 12,5	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>20 101</u> 17 313	<u>27 343</u> 17 313	<u>31 123</u> 17 313	<u>28 416</u> 17 313	<u>27 343</u> 17 313	<u>25 100</u> 17 313	<u>22 661</u> 17 313
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>19 840</u> 17 487	<u>27 521</u> 17 487	<u>31 300</u> 17 487	<u>28 594</u> 17 487	<u>27 521</u> 17 487	<u>25 277</u> 17 487	<u>22 839</u> 17 487
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>20 021</u> 17 666	<u>27 702</u> 17 666	<u>31 482</u> 17 666	<u>28 775</u> 17 666	<u>27 702</u> 17 666	<u>25 459</u> 17 666	<u>23 020</u> 17 666
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>20 206</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>31 667</u> 17 848	<u>28 960</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>25 644</u> 17 848	<u>23 205</u> 17 848
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>20 588</u> 18 224	<u>28 269</u> 18 224	<u>32 048</u> 18 224	<u>29 342</u> 18 224	<u>28 269</u> 18 224	<u>26 026</u> 18 224	<u>23 587</u> 18 224
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>20 785</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418	<u>32 245</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418	<u>26 223</u> 18 418	<u>23 784</u> 18 418
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>20 021</u> 17 666	<u>27 702</u> 17 666	<u>31 482</u> 17 666	<u>28 775</u> 17 666	<u>27 702</u> 17 666	<u>25 459</u> 17 666	<u>23 020</u> 17 666
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>20 206</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>31 667</u> 17 848	<u>28 960</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>25 644</u> 17 848	<u>23 205</u> 17 848
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>20 395</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034	<u>31 856</u> 18 034	<u>29 149</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034	<u>25 833</u> 18 034	<u>23 394</u> 18 034
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>20 785</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418	<u>32 245</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418	<u>26 223</u> 18 418	<u>23 784</u> 18 418

					-	-
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>28 873</u> 18 818	<u>28 873</u> 18 818
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>29 083</u> 19 025	<u>29 083</u> 19 025
212-101-0500	7473-2010 12,5	3				
212-101-0501		3	1	2400	<u>27 343</u> 17 313	<u>27 343</u> 17 313
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>27 521</u> 17 487	<u>27 521</u> 17 487
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>27 702</u> 17 666	<u>27 702</u> 17 666
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>28 269</u> 18 224	<u>28 269</u> 18 224
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>28 466</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>27 702</u> 17 666	<u>27 702</u> 17 666
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>28 076</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>28 466</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418

							-	-	-	-	-
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>20 986</u> 18 616	<u>28 667</u> 18 616	<u>32 447</u> 18 616	<u>29 740</u> 18 616	<u>28 667</u> 18 616	<u>26 424</u> 18 616	<u>23 985</u> 18 616
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>20 206</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>31 667</u> 17 848	<u>28 960</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848	<u>25 644</u> 17 848	<u>23 205</u> 17 848
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>20 395</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034	<u>31 856</u> 18 034	<u>29 149</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034	<u>25 833</u> 18 034	<u>23 394</u> 18 034
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>20 588</u> 18 224	<u>28 269</u> 18 224	<u>32 048</u> 18 224	<u>29 342</u> 18 224	<u>28 269</u> 18 224	<u>26 026</u> 18 224	<u>23 587</u> 18 224
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>20 986</u> 18 616	<u>28 667</u> 18 616	<u>32 447</u> 18 616	<u>29 740</u> 18 616	<u>28 667</u> 18 616	<u>26 424</u> 18 616	<u>23 985</u> 18 616
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>21 192</u> 18 818	<u>28 873</u> 18 818	<u>32 652</u> 18 818	<u>29 946</u> 18 818	<u>28 873</u> 18 818	<u>26 629</u> 18 818	<u>24 191</u> 18 818
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>20 395</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034	<u>31 856</u> 18 034	<u>29 149</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034	<u>25 833</u> 18 034	<u>23 394</u> 18 034
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>20 588</u> 18 224	<u>28 269</u> 18 224	<u>32 048</u> 18 224	<u>29 342</u> 18 224	<u>28 269</u> 18 224	<u>26 026</u> 18 224	<u>23 587</u> 18 224
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>20 785</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418	<u>32 245</u> 18 418	<u>29 539</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418	<u>26 223</u> 18 418	<u>23 784</u> 18 418
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>21 192</u> 18 818	<u>28 873</u> 18 818	<u>32 652</u> 18 818	<u>29 946</u> 18 818	<u>28 873</u> 18 818	<u>26 629</u> 18 818	<u>24 191</u> 18 818
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>21 402</u> 19 025	<u>29 083</u> 19 025	<u>32 862</u> 19 025	<u>30 156</u> 19 025	<u>29 083</u> 19 025	<u>26 839</u> 19 025	<u>24 401</u> 19 025
212-101-0600	15 7473-2010	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>21 743</u> 18 929	<u>28 985</u> 18 929	<u>32 765</u> 18 929	<u>30 058</u> 18 929	<u>28 985</u> 18 929	<u>26 742</u> 18 929	<u>24 303</u> 18 929

					-	-
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>28 667</u> 18 616	<u>28 667</u> 18 616
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>27 887</u> 17 848	<u>27 887</u> 17 848
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>28 076</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>28 269</u> 18 224	<u>28 269</u> 18 224
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>28 667</u> 18 616	<u>28 667</u> 18 616
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>28 873</u> 18 818	<u>28 873</u> 18 818
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>28 076</u> 18 034	<u>28 076</u> 18 034
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>28 269</u> 18 224	<u>28 269</u> 18 224
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>28 466</u> 18 418	<u>28 466</u> 18 418
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>28 873</u> 18 818	<u>28 873</u> 18 818
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>29 083</u> 19 025	<u>29 083</u> 19 025
212-101-0600	15 7473-2010	3				
212-101-0601		3	1	2400	<u>28 985</u> 18 929	<u>28 985</u> 18 929

							-	-	-	-	-
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>21 498</u> 19 120	<u>29 179</u> 19 120	<u>32 959</u> 19 120	<u>30 252</u> 19 120	<u>29 179</u> 19 120	<u>26 936</u> 19 120	<u>24 498</u> 19 120
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>21 697</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>33 157</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>27 134</u> 19 315	<u>24 696</u> 19 315
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>21 899</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>33 359</u> 19 514	<u>30 653</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>27 336</u> 19 514	<u>24 898</u> 19 514
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>22 316</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>33 777</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>27 754</u> 19 925	<u>25 315</u> 19 925
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>22 532</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>33 992</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>27 969</u> 20 137	<u>25 531</u> 20 137
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>21 697</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>33 157</u> 19 315	<u>30 450</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315	<u>27 134</u> 19 315	<u>24 696</u> 19 315
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>21 899</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>33 359</u> 19 514	<u>30 653</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>27 336</u> 19 514	<u>24 898</u> 19 514
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>22 105</u> 19 717	<u>29 786</u> 19 717	<u>33 566</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717	<u>29 786</u> 19 717	<u>27 543</u> 19 717	<u>25 105</u> 19 717
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>22 532</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>33 992</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>27 969</u> 20 137	<u>25 531</u> 20 137
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>22 752</u> 20 353	<u>30 433</u> 20 353	<u>34 212</u> 20 353	<u>31 505</u> 20 353	<u>30 433</u> 20 353	<u>28 189</u> 20 353	<u>25 751</u> 20 353
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>21 899</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>33 359</u> 19 514	<u>30 653</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514	<u>27 336</u> 19 514	<u>24 898</u> 19 514
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>22 105</u> 19 717	<u>29 786</u> 19 717	<u>33 566</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717	<u>29 786</u> 19 717	<u>27 543</u> 19 717	<u>25 105</u> 19 717
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>22 316</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>33 777</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>27 754</u> 19 925	<u>25 315</u> 19 925

					-	-
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>29 179</u> 19 120	<u>29 179</u> 19 120
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>29 378</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>29 378</u> 19 315	<u>29 378</u> 19 315
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>29 786</u> 19 717	<u>29 786</u> 19 717
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>30 433</u> 20 353	<u>30 433</u> 20 353
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>29 580</u> 19 514	<u>29 580</u> 19 514
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>29 786</u> 19 717	<u>29 786</u> 19 717
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925

							-	-	-	-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>22 752</u> 20 353	<u>30 433</u> 20 353	<u>34 212</u> 20 353	<u>31 505</u> 20 353	<u>30 433</u> 20 353	<u>28 189</u> 20 353	<u>25 751</u> 20 353
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>22 976</u> 20 575	<u>30 657</u> 20 575	<u>34 437</u> 20 575	<u>31 730</u> 20 575	<u>30 657</u> 20 575	<u>28 414</u> 20 575	<u>25 976</u> 20 575
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>22 105</u> 19 717	<u>29 786</u> 19 717	<u>33 566</u> 19 717	<u>30 859</u> 19 717	<u>29 786</u> 19 717	<u>27 543</u> 19 717	<u>25 105</u> 19 717
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>22 316</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>33 777</u> 19 925	<u>31 070</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925	<u>27 754</u> 19 925	<u>25 315</u> 19 925
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>22 532</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>33 992</u> 20 137	<u>31 285</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137	<u>27 969</u> 20 137	<u>25 531</u> 20 137
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>22 976</u> 20 575	<u>30 657</u> 20 575	<u>34 437</u> 20 575	<u>31 730</u> 20 575	<u>30 657</u> 20 575	<u>28 414</u> 20 575	<u>25 976</u> 20 575
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>23 206</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>34 667</u> 20 801	<u>31 960</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>28 644</u> 20 801	<u>26 205</u> 20 801
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>22 976</u> 20 575	<u>30 657</u> 20 575	<u>34 437</u> 20 575	<u>31 730</u> 20 575	<u>30 657</u> 20 575	<u>28 414</u> 20 575	<u>25 976</u> 20 575
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>23 206</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>34 667</u> 20 801	<u>31 960</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801	<u>28 644</u> 20 801	<u>26 205</u> 20 801
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>23 441</u> 21 032	<u>31 122</u> 21 032	<u>34 901</u> 21 032	<u>32 195</u> 21 032	<u>31 122</u> 21 032	<u>28 879</u> 21 032	<u>26 440</u> 21 032
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>23 681</u> 21 268	<u>31 362</u> 21 268	<u>35 141</u> 21 268	<u>32 435</u> 21 268	<u>31 362</u> 21 268	<u>29 119</u> 21 268	<u>26 680</u> 21 268
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>24 178</u> 21 757	<u>31 859</u> 21 757	<u>35 638</u> 21 757	<u>32 932</u> 21 757	<u>31 859</u> 21 757	<u>29 615</u> 21 757	<u>27 177</u> 21 757
212-101-0700	7473-2010	3									

					-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>30 433</u> 20 353	<u>30 433</u> 20 353
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>30 657</u> 20 575	<u>30 657</u> 20 575
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>29 786</u> 19 717	<u>29 786</u> 19 717
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>29 997</u> 19 925	<u>29 997</u> 19 925
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>30 213</u> 20 137	<u>30 213</u> 20 137
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>30 657</u> 20 575	<u>30 657</u> 20 575
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>30 887</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>30 657</u> 20 575	<u>30 657</u> 20 575
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>30 887</u> 20 801	<u>30 887</u> 20 801
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>31 122</u> 21 032	<u>31 122</u> 21 032
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>31 362</u> 21 268	<u>31 362</u> 21 268
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>31 859</u> 21 757	<u>31 859</u> 21 757
212-101-0700	7473-2010 20	3				



							-	-	-	-	-
212-101-0701		3	1	2400	<u>22 251</u> 19 429	<u>29 493</u> 19 429	<u>33 273</u> 19 429	<u>30 566</u> 19 429	<u>29 493</u> 19 429	<u>27 250</u> 19 429	<u>24 811</u> 19 429
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>22 011</u> 19 625	<u>29 692</u> 19 625	<u>33 472</u> 19 625	<u>30 765</u> 19 625	<u>29 692</u> 19 625	<u>27 449</u> 19 625	<u>25 011</u> 19 625
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>22 215</u> 19 825	<u>29 896</u> 19 825	<u>33 675</u> 19 825	<u>30 969</u> 19 825	<u>29 896</u> 19 825	<u>27 653</u> 19 825	<u>25 214</u> 19 825
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>22 635</u> 20 238	<u>30 316</u> 20 238	<u>34 095</u> 20 238	<u>31 388</u> 20 238	<u>30 316</u> 20 238	<u>28 072</u> 20 238	<u>25 634</u> 20 238
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>22 851</u> 20 451	<u>30 532</u> 20 451	<u>34 311</u> 20 451	<u>31 605</u> 20 451	<u>30 532</u> 20 451	<u>28 289</u> 20 451	<u>25 850</u> 20 451
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>22 011</u> 19 625	<u>29 692</u> 19 625	<u>33 472</u> 19 625	<u>30 765</u> 19 625	<u>29 692</u> 19 625	<u>27 449</u> 19 625	<u>25 011</u> 19 625
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>22 215</u> 19 825	<u>29 896</u> 19 825	<u>33 675</u> 19 825	<u>30 969</u> 19 825	<u>29 896</u> 19 825	<u>27 653</u> 19 825	<u>25 214</u> 19 825
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>22 423</u> 20 029	<u>30 104</u> 20 029	<u>33 883</u> 20 029	<u>31 176</u> 20 029	<u>30 104</u> 20 029	<u>27 860</u> 20 029	<u>25 422</u> 20 029
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>22 851</u> 20 451	<u>30 532</u> 20 451	<u>34 311</u> 20 451	<u>31 605</u> 20 451	<u>30 532</u> 20 451	<u>28 289</u> 20 451	<u>25 850</u> 20 451
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>23 072</u> 20 669	<u>30 753</u> 20 669	<u>34 533</u> 20 669	<u>31 826</u> 20 669	<u>30 753</u> 20 669	<u>28 510</u> 20 669	<u>26 071</u> 20 669
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>22 215</u> 19 825	<u>29 896</u> 19 825	<u>33 675</u> 19 825	<u>30 969</u> 19 825	<u>29 896</u> 19 825	<u>27 653</u> 19 825	<u>25 214</u> 19 825
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>22 423</u> 20 029	<u>30 104</u> 20 029	<u>33 883</u> 20 029	<u>31 176</u> 20 029	<u>30 104</u> 20 029	<u>27 860</u> 20 029	<u>25 422</u> 20 029
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>22 635</u> 20 238	<u>30 316</u> 20 238	<u>34 095</u> 20 238	<u>31 388</u> 20 238	<u>30 316</u> 20 238	<u>28 072</u> 20 238	<u>25 634</u> 20 238

					-	-
212-101-0701		3	1	2400	<u>29 493</u> 19 429	<u>29 493</u> 19 429
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>29 692</u> 19 625	<u>29 692</u> 19 625
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>29 896</u> 19 825	<u>29 896</u> 19 825
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>30 316</u> 20 238	<u>30 316</u> 20 238
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>30 532</u> 20 451	<u>30 532</u> 20 451
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>29 692</u> 19 625	<u>29 692</u> 19 625
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>29 896</u> 19 825	<u>29 896</u> 19 825
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>30 104</u> 20 029	<u>30 104</u> 20 029
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>30 532</u> 20 451	<u>30 532</u> 20 451
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>30 753</u> 20 669	<u>30 753</u> 20 669
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>29 896</u> 19 825	<u>29 896</u> 19 825
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>30 104</u> 20 029	<u>30 104</u> 20 029
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>30 316</u> 20 238	<u>30 316</u> 20 238

							-	-	-	-	-
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>23 072</u> 20 669	<u>30 753</u> 20 669	<u>34 533</u> 20 669	<u>31 826</u> 20 669	<u>30 753</u> 20 669	<u>28 510</u> 20 669	<u>26 071</u> 20 669
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>23 298</u> 20 891	<u>30 979</u> 20 891	<u>34 758</u> 20 891	<u>32 052</u> 20 891	<u>30 979</u> 20 891	<u>28 735</u> 20 891	<u>26 297</u> 20 891
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>23 072</u> 20 669	<u>30 753</u> 20 669	<u>34 533</u> 20 669	<u>31 826</u> 20 669	<u>30 753</u> 20 669	<u>28 510</u> 20 669	<u>26 071</u> 20 669
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>23 298</u> 20 891	<u>30 979</u> 20 891	<u>34 758</u> 20 891	<u>32 052</u> 20 891	<u>30 979</u> 20 891	<u>28 735</u> 20 891	<u>26 297</u> 20 891
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>23 529</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118	<u>34 989</u> 21 118	<u>32 282</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118	<u>28 966</u> 21 118	<u>26 528</u> 21 118
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>23 764</u> 21 350	<u>31 445</u> 21 350	<u>35 225</u> 21 350	<u>32 518</u> 21 350	<u>31 445</u> 21 350	<u>29 202</u> 21 350	<u>26 764</u> 21 350
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>24 252</u> 21 830	<u>31 933</u> 21 830	<u>35 712</u> 21 830	<u>33 006</u> 21 830	<u>31 933</u> 21 830	<u>29 689</u> 21 830	<u>27 251</u> 21 830
212-101-0800	22,5 7473-2010	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>24 174</u> 21 321	<u>31 416</u> 21 321	<u>35 196</u> 21 321	<u>32 489</u> 21 321	<u>31 416</u> 21 321	<u>29 173</u> 21 321	<u>26 734</u> 21 321
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>23 954</u> 21 537	<u>31 635</u> 21 537	<u>35 415</u> 21 537	<u>32 708</u> 21 537	<u>31 635</u> 21 537	<u>29 392</u> 21 537	<u>26 953</u> 21 537
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>24 177</u> 21 757	<u>31 858</u> 21 757	<u>35 638</u> 21 757	<u>32 931</u> 21 757	<u>31 858</u> 21 757	<u>29 615</u> 21 757	<u>27 177</u> 21 757
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>24 638</u> 22 210	<u>32 319</u> 22 210	<u>36 098</u> 22 210	<u>33 392</u> 22 210	<u>32 319</u> 22 210	<u>30 075</u> 22 210	<u>27 637</u> 22 210
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>24 875</u> 22 444	<u>32 556</u> 22 444	<u>36 336</u> 22 444	<u>33 629</u> 22 444	<u>32 556</u> 22 444	<u>30 313</u> 22 444	<u>27 875</u> 22 444

					-	-
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>30 753</u> 20 669	<u>30 753</u> 20 669
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>30 979</u> 20 891	<u>30 979</u> 20 891
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>30 753</u> 20 669	<u>30 753</u> 20 669
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>30 979</u> 20 891	<u>30 979</u> 20 891
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>31 210</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>31 445</u> 21 350	<u>31 445</u> 21 350
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>31 933</u> 21 830	<u>31 933</u> 21 830
212-101-0800	7473-2010 22,5	3				
212-101-0801		3	1	2400	<u>31 416</u> 21 321	<u>31 416</u> 21 321
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>31 635</u> 21 537	<u>31 635</u> 21 537
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>31 858</u> 21 757	<u>31 858</u> 21 757
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>32 319</u> 22 210	<u>32 319</u> 22 210
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>32 556</u> 22 444	<u>32 556</u> 22 444

							-	-	-	-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>23 954</u> 21 537	<u>31 635</u> 21 537	<u>35 415</u> 21 537	<u>32 708</u> 21 537	<u>31 635</u> 21 537	<u>29 392</u> 21 537	<u>26 953</u> 21 537
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>24 177</u> 21 757	<u>31 858</u> 21 757	<u>35 638</u> 21 757	<u>32 931</u> 21 757	<u>31 858</u> 21 757	<u>29 615</u> 21 757	<u>27 177</u> 21 757
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>24 405</u> 21 981	<u>32 086</u> 21 981	<u>35 866</u> 21 981	<u>33 159</u> 21 981	<u>32 086</u> 21 981	<u>29 843</u> 21 981	<u>27 404</u> 21 981
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>24 875</u> 22 444	<u>32 556</u> 22 444	<u>36 336</u> 22 444	<u>33 629</u> 22 444	<u>32 556</u> 22 444	<u>30 313</u> 22 444	<u>27 875</u> 22 444
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>25 118</u> 22 682	<u>32 799</u> 22 682	<u>36 578</u> 22 682	<u>33 872</u> 22 682	<u>32 799</u> 22 682	<u>30 556</u> 22 682	<u>28 117</u> 22 682
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>24 177</u> 21 757	<u>31 858</u> 21 757	<u>35 638</u> 21 757	<u>32 931</u> 21 757	<u>31 858</u> 21 757	<u>29 615</u> 21 757	<u>27 177</u> 21 757
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>24 405</u> 21 981	<u>32 086</u> 21 981	<u>35 866</u> 21 981	<u>33 159</u> 21 981	<u>32 086</u> 21 981	<u>29 843</u> 21 981	<u>27 404</u> 21 981
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>24 638</u> 22 210	<u>32 319</u> 22 210	<u>36 098</u> 22 210	<u>33 392</u> 22 210	<u>32 319</u> 22 210	<u>30 075</u> 22 210	<u>27 637</u> 22 210
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>25 118</u> 22 682	<u>32 799</u> 22 682	<u>36 578</u> 22 682	<u>33 872</u> 22 682	<u>32 799</u> 22 682	<u>30 556</u> 22 682	<u>28 117</u> 22 682
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>25 366</u> 22 926	<u>33 047</u> 22 926	<u>36 826</u> 22 926	<u>34 120</u> 22 926	<u>33 047</u> 22 926	<u>30 803</u> 22 926	<u>28 365</u> 22 926
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>25 118</u> 22 682	<u>32 799</u> 22 682	<u>36 578</u> 22 682	<u>33 872</u> 22 682	<u>32 799</u> 22 682	<u>30 556</u> 22 682	<u>28 117</u> 22 682
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>25 366</u> 22 926	<u>33 047</u> 22 926	<u>36 826</u> 22 926	<u>34 120</u> 22 926	<u>33 047</u> 22 926	<u>30 803</u> 22 926	<u>28 365</u> 22 926
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>25 619</u> 23 175	<u>33 300</u> 23 175	<u>37 079</u> 23 175	<u>34 373</u> 23 175	<u>33 300</u> 23 175	<u>31 057</u> 23 175	<u>28 618</u> 23 175

					-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>31 635</u> 21 537	<u>31 635</u> 21 537
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>31 858</u> 21 757	<u>31 858</u> 21 757
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>32 086</u> 21 981	<u>32 086</u> 21 981
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>32 556</u> 22 444	<u>32 556</u> 22 444
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>32 799</u> 22 682	<u>32 799</u> 22 682
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>31 858</u> 21 757	<u>31 858</u> 21 757
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>32 086</u> 21 981	<u>32 086</u> 21 981
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>32 319</u> 22 210	<u>32 319</u> 22 210
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>32 799</u> 22 682	<u>32 799</u> 22 682
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>33 047</u> 22 926	<u>33 047</u> 22 926
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>32 799</u> 22 682	<u>32 799</u> 22 682
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>33 047</u> 22 926	<u>33 047</u> 22 926
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>33 300</u> 23 175	<u>33 300</u> 23 175

							-	-	-	-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>25 878</u> 23 430	<u>33 559</u> 23 430	<u>37 338</u> 23 430	<u>34 632</u> 23 430	<u>33 559</u> 23 430	<u>31 315</u> 23 430	<u>28 877</u> 23 430
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>26 413</u> 23 957	<u>34 094</u> 23 957	<u>37 873</u> 23 957	<u>35 166</u> 23 957	<u>34 094</u> 23 957	<u>31 850</u> 23 957	<u>29 412</u> 23 957
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>26 097</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214	<u>37 119</u> 23 214	<u>34 412</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214	<u>31 096</u> 23 214	<u>28 658</u> 23 214
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>25 897</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>37 357</u> 23 449	<u>34 650</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>31 334</u> 23 449	<u>28 896</u> 23 449
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>24 877</u> 22 350	<u>45 099</u> 26 070	<u>36 736</u> 26 070	<u>41 990</u> 26 070	<u>43 348</u> 26 070	<u>39 635</u> 26 070	<u>38 548</u> 26 070
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>25 220</u> 22 686	<u>45 499</u> 26 462	<u>37 136</u> 26 462	<u>42 390</u> 26 462	<u>43 748</u> 26 462	<u>40 035</u> 26 462	<u>38 948</u> 26 462
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>24 430</u> 21 911	<u>44 577</u> 25 559	<u>36 214</u> 25 559	<u>41 468</u> 25 559	<u>42 826</u> 25 559	<u>39 113</u> 25 559	<u>38 026</u> 25 559
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>24 765</u> 22 239	<u>44 968</u> 25 942	<u>36 605</u> 25 942	<u>41 859</u> 25 942	<u>43 217</u> 25 942	<u>39 504</u> 25 942	<u>38 417</u> 25 942
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>25 106</u> 22 574	<u>45 365</u> 26 332	<u>37 003</u> 26 332	<u>42 256</u> 26 332	<u>43 615</u> 26 332	<u>39 901</u> 26 332	<u>38 814</u> 26 332
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>25 451</u> 22 912	<u>45 768</u> 26 727	<u>37 406</u> 26 727	<u>42 659</u> 26 727	<u>44 018</u> 26 727	<u>40 304</u> 26 727	<u>39 217</u> 26 727
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>25 324</u> 22 787	<u>45 620</u> 26 581	<u>37 257</u> 26 581	<u>42 511</u> 26 581	<u>43 869</u> 26 581	<u>40 156</u> 26 581	<u>39 069</u> 26 581
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>25 673</u> 23 130	<u>46 027</u> 26 981	<u>37 665</u> 26 981	<u>42 918</u> 26 981	<u>44 277</u> 26 981	<u>40 563</u> 26 981	<u>39 476</u> 26 981

					-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>33 559</u> 23 430	<u>33 559</u> 23 430
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>34 094</u> 23 957	<u>34 094</u> 23 957
212-101-0900	7473-2010 25	3				
212-101-0901		3	1	2400	<u>33 339</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>41 990</u> 26 070	<u>44 707</u> 26 070
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>42 390</u> 26 462	<u>45 107</u> 26 462
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>41 468</u> 25 559	<u>44 185</u> 25 559
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>41 859</u> 25 942	<u>44 576</u> 25 942
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>42 256</u> 26 332	<u>44 974</u> 26 332
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>42 659</u> 26 727	<u>45 377</u> 26 727
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>42 511</u> 26 581	<u>45 228</u> 26 581
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>42 918</u> 26 981	<u>45 635</u> 26 981



							-	-	-	-	-
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>26 026</u> 23 476	<u>46 439</u> 27 384	<u>38 077</u> 27 384	<u>43 330</u> 27 384	<u>44 689</u> 27 384	<u>40 975</u> 27 384	<u>39 888</u> 27 384
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>26 386</u> 23 829	<u>46 859</u> 27 796	<u>38 496</u> 27 796	<u>43 750</u> 27 796	<u>45 108</u> 27 796	<u>41 395</u> 27 796	<u>40 308</u> 27 796
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>26 097</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214	<u>37 119</u> 23 214	<u>34 412</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214	<u>31 096</u> 23 214	<u>28 658</u> 23 214
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>25 897</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>37 357</u> 23 449	<u>34 650</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>31 334</u> 23 449	<u>28 896</u> 23 449
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>26 388</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>37 848</u> 23 932	<u>35 142</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932	<u>31 825</u> 23 932	<u>29 387</u> 23 932
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>26 641</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>38 102</u> 24 182	<u>35 395</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>32 079</u> 24 182	<u>29 640</u> 24 182
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>25 897</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>37 357</u> 23 449	<u>34 650</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449	<u>31 334</u> 23 449	<u>28 896</u> 23 449
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>26 140</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>37 600</u> 23 688	<u>34 894</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688	<u>31 577</u> 23 688	<u>29 139</u> 23 688
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>26 641</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>38 102</u> 24 182	<u>35 395</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182	<u>32 079</u> 24 182	<u>29 640</u> 24 182
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>26 900</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>38 360</u> 24 436	<u>35 654</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>32 337</u> 24 436	<u>29 899</u> 24 436
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>26 900</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>38 360</u> 24 436	<u>35 654</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436	<u>32 337</u> 24 436	<u>29 899</u> 24 436
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>27 164</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>38 624</u> 24 696	<u>35 918</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696	<u>32 601</u> 24 696	<u>30 163</u> 24 696

					-	-
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>43 330</u> 27 384	<u>46 047</u> 27 384
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>43 750</u> 27 796	<u>46 467</u> 27 796
212-101-1000	7473-2010 27,5	3				
212-101-1001		3	1	2400	<u>33 339</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>34 069</u> 23 932	<u>34 069</u> 23 932
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>33 578</u> 23 449	<u>33 578</u> 23 449
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>33 821</u> 23 688	<u>33 821</u> 23 688
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>34 322</u> 24 182	<u>34 322</u> 24 182
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>34 581</u> 24 436	<u>34 581</u> 24 436
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>34 845</u> 24 696	<u>34 845</u> 24 696

							-	-	-	-	-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>27 709</u> 25 233	<u>35 390</u> 25 233	<u>39 170</u> 25 233	<u>36 463</u> 25 233	<u>35 390</u> 25 233	<u>33 147</u> 25 233	<u>30 709</u> 25 233
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>27 991</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>39 451</u> 25 510	<u>36 745</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510	<u>33 429</u> 25 510	<u>30 990</u> 25 510
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>28 247</u> 25 330	<u>35 489</u> 25 330	<u>39 269</u> 25 330	<u>36 562</u> 25 330	<u>35 489</u> 25 330	<u>33 246</u> 25 330	<u>30 808</u> 25 330
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>28 068</u> 25 586	<u>35 749</u> 25 586	<u>39 529</u> 25 586	<u>36 822</u> 25 586	<u>35 749</u> 25 586	<u>33 506</u> 25 586	<u>31 067</u> 25 586
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>28 604</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114	<u>40 065</u> 26 114	<u>37 358</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114	<u>34 042</u> 26 114	<u>31 603</u> 26 114
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>28 881</u> 26 386	<u>36 562</u> 26 386	<u>40 341</u> 26 386	<u>37 634</u> 26 386	<u>36 562</u> 26 386	<u>34 318</u> 26 386	<u>31 880</u> 26 386
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>28 068</u> 25 586	<u>35 749</u> 25 586	<u>39 529</u> 25 586	<u>36 822</u> 25 586	<u>35 749</u> 25 586	<u>33 506</u> 25 586	<u>31 067</u> 25 586
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>28 334</u> 25 847	<u>36 014</u> 25 847	<u>39 794</u> 25 847	<u>37 087</u> 25 847	<u>36 014</u> 25 847	<u>33 771</u> 25 847	<u>31 333</u> 25 847
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>28 881</u> 26 386	<u>36 562</u> 26 386	<u>40 341</u> 26 386	<u>37 634</u> 26 386	<u>36 562</u> 26 386	<u>34 318</u> 26 386	<u>31 880</u> 26 386
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>29 163</u> 26 664	<u>36 844</u> 26 664	<u>40 623</u> 26 664	<u>37 917</u> 26 664	<u>36 844</u> 26 664	<u>34 600</u> 26 664	<u>32 162</u> 26 664
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>29 163</u> 26 664	<u>36 844</u> 26 664	<u>40 623</u> 26 664	<u>37 917</u> 26 664	<u>36 844</u> 26 664	<u>34 600</u> 26 664	<u>32 162</u> 26 664
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>29 451</u> 26 947	<u>37 132</u> 26 947	<u>40 911</u> 26 947	<u>38 205</u> 26 947	<u>37 132</u> 26 947	<u>34 889</u> 26 947	<u>32 450</u> 26 947

					-	-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>35 390</u> 25 233	<u>35 390</u> 25 233
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>35 672</u> 25 510	<u>35 672</u> 25 510
212-101-1100	7473-2010 30	3				
212-101-1101		3	1	2400	<u>35 489</u> 25 330	<u>35 489</u> 25 330
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>35 749</u> 25 586	<u>35 749</u> 25 586
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>36 285</u> 26 114	<u>36 285</u> 26 114
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>36 562</u> 26 386	<u>36 562</u> 26 386
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>35 749</u> 25 586	<u>35 749</u> 25 586
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>36 014</u> 25 847	<u>36 014</u> 25 847
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>36 562</u> 26 386	<u>36 562</u> 26 386
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>36 844</u> 26 664	<u>36 844</u> 26 664
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>36 844</u> 26 664	<u>36 844</u> 26 664
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>37 132</u> 26 947	<u>37 132</u> 26 947

							-	-	-	-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>30 046</u> 27 533	<u>37 727</u> 27 533	<u>41 507</u> 27 533	<u>38 800</u> 27 533	<u>37 727</u> 27 533	<u>35 484</u> 27 533	<u>33 045</u> 27 533
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>30 354</u> 27 836	<u>38 035</u> 27 836	<u>41 814</u> 27 836	<u>39 107</u> 27 836	<u>38 035</u> 27 836	<u>35 791</u> 27 836	<u>33 353</u> 27 836
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>30 132</u> 27 185	<u>37 374</u> 27 185	<u>41 153</u> 27 185	<u>38 447</u> 27 185	<u>37 374</u> 27 185	<u>35 131</u> 27 185	<u>32 692</u> 27 185
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>29 972</u> 27 460	<u>37 653</u> 27 460	<u>41 432</u> 27 460	<u>38 726</u> 27 460	<u>37 653</u> 27 460	<u>35 410</u> 27 460	<u>32 971</u> 27 460
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>30 547</u> 28 026	<u>38 228</u> 28 026	<u>42 008</u> 28 026	<u>39 301</u> 28 026	<u>38 228</u> 28 026	<u>35 985</u> 28 026	<u>33 546</u> 28 026
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>30 844</u> 28 318	<u>38 525</u> 28 318	<u>42 304</u> 28 318	<u>39 598</u> 28 318	<u>38 525</u> 28 318	<u>36 281</u> 28 318	<u>33 843</u> 28 318
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>29 972</u> 27 460	<u>37 653</u> 27 460	<u>41 432</u> 27 460	<u>38 726</u> 27 460	<u>37 653</u> 27 460	<u>35 410</u> 27 460	<u>32 971</u> 27 460
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>30 257</u> 27 740	<u>37 938</u> 27 740	<u>41 717</u> 27 740	<u>39 010</u> 27 740	<u>37 938</u> 27 740	<u>35 694</u> 27 740	<u>33 256</u> 27 740
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>30 844</u> 28 318	<u>38 525</u> 28 318	<u>42 304</u> 28 318	<u>39 598</u> 28 318	<u>38 525</u> 28 318	<u>36 281</u> 28 318	<u>33 843</u> 28 318
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>31 147</u> 28 616	<u>38 828</u> 28 616	<u>42 607</u> 28 616	<u>39 900</u> 28 616	<u>38 828</u> 28 616	<u>36 584</u> 28 616	<u>34 146</u> 28 616
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>31 147</u> 28 616	<u>38 828</u> 28 616	<u>42 607</u> 28 616	<u>39 900</u> 28 616	<u>38 828</u> 28 616	<u>36 584</u> 28 616	<u>34 146</u> 28 616
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>31 456</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921	<u>42 916</u> 28 921	<u>40 210</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921	<u>36 894</u> 28 921	<u>34 455</u> 28 921

					-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>37 727</u> 27 533	<u>37 727</u> 27 533
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>38 035</u> 27 836	<u>38 035</u> 27 836
212-101-1200	7473-2010 35	3				
212-101-1201		3	1	2400	<u>37 374</u> 27 185	<u>37 374</u> 27 185
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>37 653</u> 27 460	<u>37 653</u> 27 460
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>38 228</u> 28 026	<u>38 228</u> 28 026
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>38 525</u> 28 318	<u>38 525</u> 28 318
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>37 653</u> 27 460	<u>37 653</u> 27 460
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>37 938</u> 27 740	<u>37 938</u> 27 740
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>38 525</u> 28 318	<u>38 525</u> 28 318
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>38 828</u> 28 616	<u>38 828</u> 28 616
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>38 828</u> 28 616	<u>38 828</u> 28 616
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>39 137</u> 28 921	<u>39 137</u> 28 921

							-	-	-	-	-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>32 095</u> 29 549	<u>39 776</u> 29 549	<u>43 555</u> 29 549	<u>40 848</u> 29 549	<u>39 776</u> 29 549	<u>37 532</u> 29 549	<u>35 094</u> 29 549
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>32 425</u> 29 874	<u>40 106</u> 29 874	<u>43 885</u> 29 874	<u>41 178</u> 29 874	<u>40 106</u> 29 874	<u>37 862</u> 29 874	<u>35 424</u> 29 874
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>31 767</u> 28 795	<u>39 009</u> 28 795	<u>42 788</u> 28 795	<u>40 082</u> 28 795	<u>39 009</u> 28 795	<u>36 766</u> 28 795	<u>34 327</u> 28 795
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>31 623</u> 29 085	<u>39 304</u> 29 085	<u>43 084</u> 29 085	<u>40 377</u> 29 085	<u>39 304</u> 29 085	<u>37 061</u> 29 085	<u>34 623</u> 29 085
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>32 233</u> 29 685	<u>39 914</u> 29 685	<u>43 693</u> 29 685	<u>40 987</u> 29 685	<u>39 914</u> 29 685	<u>37 670</u> 29 685	<u>35 232</u> 29 685
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>32 547</u> 29 994	<u>40 228</u> 29 994	<u>44 007</u> 29 994	<u>41 301</u> 29 994	<u>40 228</u> 29 994	<u>37 984</u> 29 994	<u>35 546</u> 29 994
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>31 623</u> 29 085	<u>39 304</u> 29 085	<u>43 084</u> 29 085	<u>40 377</u> 29 085	<u>39 304</u> 29 085	<u>37 061</u> 29 085	<u>34 623</u> 29 085
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>31 925</u> 29 382	<u>39 606</u> 29 382	<u>43 385</u> 29 382	<u>40 679</u> 29 382	<u>39 606</u> 29 382	<u>37 363</u> 29 382	<u>34 924</u> 29 382
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>32 547</u> 29 994	<u>40 228</u> 29 994	<u>44 007</u> 29 994	<u>41 301</u> 29 994	<u>40 228</u> 29 994	<u>37 984</u> 29 994	<u>35 546</u> 29 994
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>32 868</u> 30 310	<u>40 549</u> 30 310	<u>44 328</u> 30 310	<u>41 621</u> 30 310	<u>40 549</u> 30 310	<u>38 305</u> 30 310	<u>35 867</u> 30 310
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>32 868</u> 30 310	<u>40 549</u> 30 310	<u>44 328</u> 30 310	<u>41 621</u> 30 310	<u>40 549</u> 30 310	<u>38 305</u> 30 310	<u>35 867</u> 30 310
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>33 195</u> 30 632	<u>40 876</u> 30 632	<u>44 656</u> 30 632	<u>41 949</u> 30 632	<u>40 876</u> 30 632	<u>38 633</u> 30 632	<u>36 194</u> 30 632

					-	-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>39 776</u> 29 549	<u>39 776</u> 29 549
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>40 106</u> 29 874	<u>40 106</u> 29 874
212-101-1300	7473-2010 40	3				
212-101-1301		3	1	2400	<u>39 009</u> 28 795	<u>39 009</u> 28 795
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>39 304</u> 29 085	<u>39 304</u> 29 085
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 914</u> 29 685	<u>39 914</u> 29 685
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>40 228</u> 29 994	<u>40 228</u> 29 994
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>39 304</u> 29 085	<u>39 304</u> 29 085
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>39 606</u> 29 382	<u>39 606</u> 29 382
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 228</u> 29 994	<u>40 228</u> 29 994
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 549</u> 30 310	<u>40 549</u> 30 310
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 549</u> 30 310	<u>40 549</u> 30 310
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 876</u> 30 632	<u>40 876</u> 30 632



							-	-	-	-	-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>33 872</u> 31 298	<u>41 553</u> 31 298	<u>45 332</u> 31 298	<u>42 626</u> 31 298	<u>41 553</u> 31 298	<u>39 309</u> 31 298	<u>36 871</u> 31 298
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>34 221</u> 31 642	<u>41 902</u> 31 642	<u>45 682</u> 31 642	<u>42 975</u> 31 642	<u>41 902</u> 31 642	<u>39 659</u> 31 642	<u>37 220</u> 31 642
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>32 904</u> 29 914	<u>40 146</u> 29 914	<u>43 926</u> 29 914	<u>41 219</u> 29 914	<u>40 146</u> 29 914	<u>37 903</u> 29 914	<u>35 465</u> 29 914
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>32 773</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>44 233</u> 30 216	<u>41 526</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>38 210</u> 30 216	<u>35 772</u> 30 216
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>33 406</u> 30 839	<u>41 086</u> 30 839	<u>44 866</u> 30 839	<u>42 159</u> 30 839	<u>41 086</u> 30 839	<u>38 843</u> 30 839	<u>36 405</u> 30 839
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>33 732</u> 31 161	<u>41 413</u> 31 161	<u>45 192</u> 31 161	<u>42 486</u> 31 161	<u>41 413</u> 31 161	<u>39 170</u> 31 161	<u>36 731</u> 31 161
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>32 773</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>44 233</u> 30 216	<u>41 526</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216	<u>38 210</u> 30 216	<u>35 772</u> 30 216
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>33 086</u> 30 525	<u>40 767</u> 30 525	<u>44 546</u> 30 525	<u>41 840</u> 30 525	<u>40 767</u> 30 525	<u>38 523</u> 30 525	<u>36 085</u> 30 525
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>33 732</u> 31 161	<u>41 413</u> 31 161	<u>45 192</u> 31 161	<u>42 486</u> 31 161	<u>41 413</u> 31 161	<u>39 170</u> 31 161	<u>36 731</u> 31 161
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>34 065</u> 31 489	<u>41 746</u> 31 489	<u>45 526</u> 31 489	<u>42 819</u> 31 489	<u>41 746</u> 31 489	<u>39 503</u> 31 489	<u>37 064</u> 31 489
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>34 065</u> 31 489	<u>41 746</u> 31 489	<u>45 526</u> 31 489	<u>42 819</u> 31 489	<u>41 746</u> 31 489	<u>39 503</u> 31 489	<u>37 064</u> 31 489
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>34 406</u> 31 824	<u>42 086</u> 31 824	<u>45 866</u> 31 824	<u>43 159</u> 31 824	<u>42 086</u> 31 824	<u>39 843</u> 31 824	<u>37 405</u> 31 824

					-	-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 553</u> 31 298	<u>41 553</u> 31 298
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 902</u> 31 642	<u>41 902</u> 31 642
212-101-1400	7473-2010 45	3				
212-101-1401		3	1	2400	<u>40 146</u> 29 914	<u>40 146</u> 29 914
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>40 453</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>41 086</u> 30 839	<u>41 086</u> 30 839
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>41 413</u> 31 161	<u>41 413</u> 31 161
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>40 453</u> 30 216	<u>40 453</u> 30 216
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>40 767</u> 30 525	<u>40 767</u> 30 525
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>41 413</u> 31 161	<u>41 413</u> 31 161
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>41 746</u> 31 489	<u>41 746</u> 31 489
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>41 746</u> 31 489	<u>41 746</u> 31 489
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>42 086</u> 31 824	<u>42 086</u> 31 824

							-	-	-	-	-
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>35 108</u> 32 516	<u>42 789</u> 32 516	<u>46 569</u> 32 516	<u>43 862</u> 32 516	<u>42 789</u> 32 516	<u>40 546</u> 32 516	<u>38 108</u> 32 516
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>35 471</u> 32 873	<u>43 152</u> 32 873	<u>46 932</u> 32 873	<u>44 225</u> 32 873	<u>43 152</u> 32 873	<u>40 909</u> 32 873	<u>38 471</u> 32 873
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 605</u> 14 856	<u>24 847</u> 14 856	<u>28 626</u> 14 856	<u>25 920</u> 14 856	<u>24 847</u> 14 856	<u>22 604</u> 14 856	<u>20 165</u> 14 856
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>18 223</u> 15 464	<u>25 465</u> 15 464	<u>29 245</u> 15 464	<u>26 538</u> 15 464	<u>25 465</u> 15 464	<u>23 222</u> 15 464	<u>20 784</u> 15 464
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									
212-101-1701		3	1	2400	<u>19 195</u> 16 421	<u>26 437</u> 16 421	<u>30 217</u> 16 421	<u>27 510</u> 16 421	<u>26 437</u> 16 421	<u>24 194</u> 16 421	<u>21 756</u> 16 421
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>18 925</u> 16 587	<u>26 606</u> 16 587	<u>30 385</u> 16 587	<u>27 679</u> 16 587	<u>26 606</u> 16 587	<u>24 363</u> 16 587	<u>21 924</u> 16 587
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>19 097</u> 16 756	<u>26 778</u> 16 756	<u>30 557</u> 16 756	<u>27 851</u> 16 756	<u>26 778</u> 16 756	<u>24 534</u> 16 756	<u>22 096</u> 16 756
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>19 272</u> 16 929	<u>26 953</u> 16 929	<u>30 733</u> 16 929	<u>28 026</u> 16 929	<u>26 953</u> 16 929	<u>24 710</u> 16 929	<u>22 272</u> 16 929
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>19 634</u> 17 285	<u>27 315</u> 17 285	<u>31 095</u> 17 285	<u>28 388</u> 17 285	<u>27 315</u> 17 285	<u>25 072</u> 17 285	<u>22 634</u> 17 285
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>19 821</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>31 282</u> 17 469	<u>28 575</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>25 259</u> 17 469	<u>22 821</u> 17 469

					-	-
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>42 789</u> 32 516	<u>42 789</u> 32 516
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>43 152</u> 32 873	<u>43 152</u> 32 873
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3				
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>24 847</u> 14 856	<u>24 847</u> 14 856
212-101-1600	5, 7473-2010	3				
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>25 465</u> 15 464	<u>25 465</u> 15 464
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3				
212-101-1701		3	1	2400	<u>26 437</u> 16 421	<u>26 437</u> 16 421
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>26 606</u> 16 587	<u>26 606</u> 16 587
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>26 778</u> 16 756	<u>26 778</u> 16 756
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>26 953</u> 16 929	<u>26 953</u> 16 929
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>27 315</u> 17 285	<u>27 315</u> 17 285
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>27 502</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469

							-	-	-	-	-
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>19 097</u> 16 756	<u>26 778</u> 16 756	<u>30 557</u> 16 756	<u>27 851</u> 16 756	<u>26 778</u> 16 756	<u>24 534</u> 16 756	<u>22 096</u> 16 756
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>19 272</u> 16 929	<u>26 953</u> 16 929	<u>30 733</u> 16 929	<u>28 026</u> 16 929	<u>26 953</u> 16 929	<u>24 710</u> 16 929	<u>22 272</u> 16 929
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>19 452</u> 17 105	<u>27 132</u> 17 105	<u>30 912</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105	<u>27 132</u> 17 105	<u>24 889</u> 17 105	<u>22 451</u> 17 105
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>19 821</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>31 282</u> 17 469	<u>28 575</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>25 259</u> 17 469	<u>22 821</u> 17 469
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>20 012</u> 17 657	<u>27 693</u> 17 657	<u>31 473</u> 17 657	<u>28 766</u> 17 657	<u>27 693</u> 17 657	<u>25 450</u> 17 657	<u>23 011</u> 17 657
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>19 272</u> 16 929	<u>26 953</u> 16 929	<u>30 733</u> 16 929	<u>28 026</u> 16 929	<u>26 953</u> 16 929	<u>24 710</u> 16 929	<u>22 272</u> 16 929
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>19 452</u> 17 105	<u>27 132</u> 17 105	<u>30 912</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105	<u>27 132</u> 17 105	<u>24 889</u> 17 105	<u>22 451</u> 17 105
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>19 634</u> 17 285	<u>27 315</u> 17 285	<u>31 095</u> 17 285	<u>28 388</u> 17 285	<u>27 315</u> 17 285	<u>25 072</u> 17 285	<u>22 634</u> 17 285
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>20 012</u> 17 657	<u>27 693</u> 17 657	<u>31 473</u> 17 657	<u>28 766</u> 17 657	<u>27 693</u> 17 657	<u>25 450</u> 17 657	<u>23 011</u> 17 657
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>20 207</u> 17 849	<u>27 888</u> 17 849	<u>31 668</u> 17 849	<u>28 961</u> 17 849	<u>27 888</u> 17 849	<u>25 645</u> 17 849	<u>23 206</u> 17 849
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>19 452</u> 17 105	<u>27 132</u> 17 105	<u>30 912</u> 17 105	<u>28 205</u> 17 105	<u>27 132</u> 17 105	<u>24 889</u> 17 105	<u>22 451</u> 17 105
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>19 634</u> 17 285	<u>27 315</u> 17 285	<u>31 095</u> 17 285	<u>28 388</u> 17 285	<u>27 315</u> 17 285	<u>25 072</u> 17 285	<u>22 634</u> 17 285
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>19 821</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>31 282</u> 17 469	<u>28 575</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469	<u>25 259</u> 17 469	<u>22 821</u> 17 469

					-	-
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>26 778</u> 16 756	<u>26 778</u> 16 756
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>26 953</u> 16 929	<u>26 953</u> 16 929
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>27 132</u> 17 105	<u>27 132</u> 17 105
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>27 502</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>27 693</u> 17 657	<u>27 693</u> 17 657
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>26 953</u> 16 929	<u>26 953</u> 16 929
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>27 132</u> 17 105	<u>27 132</u> 17 105
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>27 315</u> 17 285	<u>27 315</u> 17 285
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>27 693</u> 17 657	<u>27 693</u> 17 657
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>27 888</u> 17 849	<u>27 888</u> 17 849
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>27 132</u> 17 105	<u>27 132</u> 17 105
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>27 315</u> 17 285	<u>27 315</u> 17 285
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>27 502</u> 17 469	<u>27 502</u> 17 469

							-	-	-	-	-
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>20 207</u> 17 849	<u>27 888</u> 17 849	<u>31 668</u> 17 849	<u>28 961</u> 17 849	<u>27 888</u> 17 849	<u>25 645</u> 17 849	<u>23 206</u> 17 849
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>20 406</u> 18 045	<u>28 087</u> 18 045	<u>31 867</u> 18 045	<u>29 160</u> 18 045	<u>28 087</u> 18 045	<u>25 844</u> 18 045	<u>23 406</u> 18 045
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>20 404</u> 17 610	<u>27 646</u> 17 610	<u>31 425</u> 17 610	<u>28 718</u> 17 610	<u>27 646</u> 17 610	<u>25 402</u> 17 610	<u>22 964</u> 17 610
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>20 145</u> 17 788	<u>27 826</u> 17 788	<u>31 606</u> 17 788	<u>28 899</u> 17 788	<u>27 826</u> 17 788	<u>25 583</u> 17 788	<u>23 145</u> 17 788
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>20 330</u> 17 970	<u>28 011</u> 17 970	<u>31 790</u> 17 970	<u>29 084</u> 17 970	<u>28 011</u> 17 970	<u>25 767</u> 17 970	<u>23 329</u> 17 970
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>20 518</u> 18 155	<u>28 199</u> 18 155	<u>31 978</u> 18 155	<u>29 272</u> 18 155	<u>28 199</u> 18 155	<u>25 956</u> 18 155	<u>23 517</u> 18 155
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>20 906</u> 18 537	<u>28 587</u> 18 537	<u>32 367</u> 18 537	<u>29 660</u> 18 537	<u>28 587</u> 18 537	<u>26 344</u> 18 537	<u>23 906</u> 18 537
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>21 107</u> 18 734	<u>28 788</u> 18 734	<u>32 567</u> 18 734	<u>29 860</u> 18 734	<u>28 788</u> 18 734	<u>26 544</u> 18 734	<u>24 106</u> 18 734
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>20 330</u> 17 970	<u>28 011</u> 17 970	<u>31 790</u> 17 970	<u>29 084</u> 17 970	<u>28 011</u> 17 970	<u>25 767</u> 17 970	<u>23 329</u> 17 970
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>20 518</u> 18 155	<u>28 199</u> 18 155	<u>31 978</u> 18 155	<u>29 272</u> 18 155	<u>28 199</u> 18 155	<u>25 956</u> 18 155	<u>23 517</u> 18 155
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>20 710</u> 18 344	<u>28 391</u> 18 344	<u>32 171</u> 18 344	<u>29 464</u> 18 344	<u>28 391</u> 18 344	<u>26 148</u> 18 344	<u>23 709</u> 18 344
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>21 107</u> 18 734	<u>28 788</u> 18 734	<u>32 567</u> 18 734	<u>29 860</u> 18 734	<u>28 788</u> 18 734	<u>26 544</u> 18 734	<u>24 106</u> 18 734

					-	-
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>27 888</u> 17 849	<u>27 888</u> 17 849
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>28 087</u> 18 045	<u>28 087</u> 18 045
212-101-1800	10, 7473-2010	3				
212-101-1801		3	1	2400	<u>27 646</u> 17 610	<u>27 646</u> 17 610
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>27 826</u> 17 788	<u>27 826</u> 17 788
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>28 011</u> 17 970	<u>28 011</u> 17 970
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>28 199</u> 18 155	<u>28 199</u> 18 155
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>28 587</u> 18 537	<u>28 587</u> 18 537
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>28 788</u> 18 734	<u>28 788</u> 18 734
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>28 011</u> 17 970	<u>28 011</u> 17 970
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>28 199</u> 18 155	<u>28 199</u> 18 155
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>28 391</u> 18 344	<u>28 391</u> 18 344
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>28 788</u> 18 734	<u>28 788</u> 18 734



							-	-	-	-	-
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>21 311</u> 18 936	<u>28 992</u> 18 936	<u>32 772</u> 18 936	<u>30 065</u> 18 936	<u>28 992</u> 18 936	<u>26 749</u> 18 936	<u>24 311</u> 18 936
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>20 518</u> 18 155	<u>28 199</u> 18 155	<u>31 978</u> 18 155	<u>29 272</u> 18 155	<u>28 199</u> 18 155	<u>25 956</u> 18 155	<u>23 517</u> 18 155
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>20 710</u> 18 344	<u>28 391</u> 18 344	<u>32 171</u> 18 344	<u>29 464</u> 18 344	<u>28 391</u> 18 344	<u>26 148</u> 18 344	<u>23 709</u> 18 344
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>20 906</u> 18 537	<u>28 587</u> 18 537	<u>32 367</u> 18 537	<u>29 660</u> 18 537	<u>28 587</u> 18 537	<u>26 344</u> 18 537	<u>23 906</u> 18 537
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>21 311</u> 18 936	<u>28 992</u> 18 936	<u>32 772</u> 18 936	<u>30 065</u> 18 936	<u>28 992</u> 18 936	<u>26 749</u> 18 936	<u>24 311</u> 18 936
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>21 520</u> 19 142	<u>29 201</u> 19 142	<u>32 981</u> 19 142	<u>30 274</u> 19 142	<u>29 201</u> 19 142	<u>26 958</u> 19 142	<u>24 520</u> 19 142
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>20 710</u> 18 344	<u>28 391</u> 18 344	<u>32 171</u> 18 344	<u>29 464</u> 18 344	<u>28 391</u> 18 344	<u>26 148</u> 18 344	<u>23 709</u> 18 344
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>20 906</u> 18 537	<u>28 587</u> 18 537	<u>32 367</u> 18 537	<u>29 660</u> 18 537	<u>28 587</u> 18 537	<u>26 344</u> 18 537	<u>23 906</u> 18 537
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>21 107</u> 18 734	<u>28 788</u> 18 734	<u>32 567</u> 18 734	<u>29 860</u> 18 734	<u>28 788</u> 18 734	<u>26 544</u> 18 734	<u>24 106</u> 18 734
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>21 520</u> 19 142	<u>29 201</u> 19 142	<u>32 981</u> 19 142	<u>30 274</u> 19 142	<u>29 201</u> 19 142	<u>26 958</u> 19 142	<u>24 520</u> 19 142
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>21 734</u> 19 352	<u>29 415</u> 19 352	<u>33 195</u> 19 352	<u>30 488</u> 19 352	<u>29 415</u> 19 352	<u>27 172</u> 19 352	<u>24 733</u> 19 352
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>20 404</u> 17 610	<u>27 646</u> 17 610	<u>31 425</u> 17 610	<u>28 718</u> 17 610	<u>27 646</u> 17 610	<u>25 402</u> 17 610	<u>22 964</u> 17 610

					-	-
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>28 992</u> 18 936	<u>28 992</u> 18 936
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>28 199</u> 18 155	<u>28 199</u> 18 155
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>28 391</u> 18 344	<u>28 391</u> 18 344
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>28 587</u> 18 537	<u>28 587</u> 18 537
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>28 992</u> 18 936	<u>28 992</u> 18 936
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>29 201</u> 19 142	<u>29 201</u> 19 142
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>28 391</u> 18 344	<u>28 391</u> 18 344
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>28 587</u> 18 537	<u>28 587</u> 18 537
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>28 788</u> 18 734	<u>28 788</u> 18 734
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>29 201</u> 19 142	<u>29 201</u> 19 142
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>29 415</u> 19 352	<u>29 415</u> 19 352
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3				
212-101-1901		3	1	2400	<u>27 646</u> 17 610	<u>27 646</u> 17 610

							-	-	-	-	-
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>20 145</u> 17 788	<u>27 826</u> 17 788	<u>31 606</u> 17 788	<u>28 899</u> 17 788	<u>27 826</u> 17 788	<u>25 583</u> 17 788	<u>23 145</u> 17 788
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>20 330</u> 17 970	<u>28 011</u> 17 970	<u>31 790</u> 17 970	<u>29 084</u> 17 970	<u>28 011</u> 17 970	<u>25 767</u> 17 970	<u>23 329</u> 17 970
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>20 518</u> 18 155	<u>28 199</u> 18 155	<u>31 978</u> 18 155	<u>29 272</u> 18 155	<u>28 199</u> 18 155	<u>25 956</u> 18 155	<u>23 517</u> 18 155
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>20 906</u> 18 537	<u>28 587</u> 18 537	<u>32 367</u> 18 537	<u>29 660</u> 18 537	<u>28 587</u> 18 537	<u>26 344</u> 18 537	<u>23 906</u> 18 537
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>21 107</u> 18 734	<u>28 788</u> 18 734	<u>32 567</u> 18 734	<u>29 860</u> 18 734	<u>28 788</u> 18 734	<u>26 544</u> 18 734	<u>24 106</u> 18 734
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>20 330</u> 17 970	<u>28 011</u> 17 970	<u>31 790</u> 17 970	<u>29 084</u> 17 970	<u>28 011</u> 17 970	<u>25 767</u> 17 970	<u>23 329</u> 17 970
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>20 518</u> 18 155	<u>28 199</u> 18 155	<u>31 978</u> 18 155	<u>29 272</u> 18 155	<u>28 199</u> 18 155	<u>25 956</u> 18 155	<u>23 517</u> 18 155
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>20 710</u> 18 344	<u>28 391</u> 18 344	<u>32 171</u> 18 344	<u>29 464</u> 18 344	<u>28 391</u> 18 344	<u>26 148</u> 18 344	<u>23 709</u> 18 344
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>21 107</u> 18 734	<u>28 788</u> 18 734	<u>32 567</u> 18 734	<u>29 860</u> 18 734	<u>28 788</u> 18 734	<u>26 544</u> 18 734	<u>24 106</u> 18 734
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>21 311</u> 18 936	<u>28 992</u> 18 936	<u>32 772</u> 18 936	<u>30 065</u> 18 936	<u>28 992</u> 18 936	<u>26 749</u> 18 936	<u>24 311</u> 18 936
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>20 518</u> 18 155	<u>28 199</u> 18 155	<u>31 978</u> 18 155	<u>29 272</u> 18 155	<u>28 199</u> 18 155	<u>25 956</u> 18 155	<u>23 517</u> 18 155
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>20 710</u> 18 344	<u>28 391</u> 18 344	<u>32 171</u> 18 344	<u>29 464</u> 18 344	<u>28 391</u> 18 344	<u>26 148</u> 18 344	<u>23 709</u> 18 344
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>20 906</u> 18 537	<u>28 587</u> 18 537	<u>32 367</u> 18 537	<u>29 660</u> 18 537	<u>28 587</u> 18 537	<u>26 344</u> 18 537	<u>23 906</u> 18 537

					-	-
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>27 826</u> 17 788	<u>27 826</u> 17 788
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>28 011</u> 17 970	<u>28 011</u> 17 970
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>28 199</u> 18 155	<u>28 199</u> 18 155
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>28 587</u> 18 537	<u>28 587</u> 18 537
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>28 788</u> 18 734	<u>28 788</u> 18 734
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>28 011</u> 17 970	<u>28 011</u> 17 970
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>28 199</u> 18 155	<u>28 199</u> 18 155
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>28 391</u> 18 344	<u>28 391</u> 18 344
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>28 788</u> 18 734	<u>28 788</u> 18 734
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>28 992</u> 18 936	<u>28 992</u> 18 936
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>28 199</u> 18 155	<u>28 199</u> 18 155
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>28 391</u> 18 344	<u>28 391</u> 18 344
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>28 587</u> 18 537	<u>28 587</u> 18 537

							-	-	-	-	-
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>21 311</u> 18 936	<u>28 992</u> 18 936	<u>32 772</u> 18 936	<u>30 065</u> 18 936	<u>28 992</u> 18 936	<u>26 749</u> 18 936	<u>24 311</u> 18 936
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>21 520</u> 19 142	<u>29 201</u> 19 142	<u>32 981</u> 19 142	<u>30 274</u> 19 142	<u>29 201</u> 19 142	<u>26 958</u> 19 142	<u>24 520</u> 19 142
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>20 710</u> 18 344	<u>28 391</u> 18 344	<u>32 171</u> 18 344	<u>29 464</u> 18 344	<u>28 391</u> 18 344	<u>26 148</u> 18 344	<u>23 709</u> 18 344
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>20 906</u> 18 537	<u>28 587</u> 18 537	<u>32 367</u> 18 537	<u>29 660</u> 18 537	<u>28 587</u> 18 537	<u>26 344</u> 18 537	<u>23 906</u> 18 537
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>21 107</u> 18 734	<u>28 788</u> 18 734	<u>32 567</u> 18 734	<u>29 860</u> 18 734	<u>28 788</u> 18 734	<u>26 544</u> 18 734	<u>24 106</u> 18 734
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>21 520</u> 19 142	<u>29 201</u> 19 142	<u>32 981</u> 19 142	<u>30 274</u> 19 142	<u>29 201</u> 19 142	<u>26 958</u> 19 142	<u>24 520</u> 19 142
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>21 734</u> 19 352	<u>29 415</u> 19 352	<u>33 195</u> 19 352	<u>30 488</u> 19 352	<u>29 415</u> 19 352	<u>27 172</u> 19 352	<u>24 733</u> 19 352
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>22 072</u> 19 253	<u>29 314</u> 19 253	<u>33 094</u> 19 253	<u>30 387</u> 19 253	<u>29 314</u> 19 253	<u>27 071</u> 19 253	<u>24 632</u> 19 253
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>21 831</u> 19 447	<u>29 512</u> 19 447	<u>33 291</u> 19 447	<u>30 585</u> 19 447	<u>29 512</u> 19 447	<u>27 268</u> 19 447	<u>24 830</u> 19 447
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>22 032</u> 19 645	<u>29 713</u> 19 645	<u>33 493</u> 19 645	<u>30 786</u> 19 645	<u>29 713</u> 19 645	<u>27 470</u> 19 645	<u>25 032</u> 19 645
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>22 238</u> 19 848	<u>29 919</u> 19 848	<u>33 699</u> 19 848	<u>30 992</u> 19 848	<u>29 919</u> 19 848	<u>27 676</u> 19 848	<u>25 237</u> 19 848
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>22 663</u> 20 266	<u>30 344</u> 20 266	<u>34 123</u> 20 266	<u>31 417</u> 20 266	<u>30 344</u> 20 266	<u>28 100</u> 20 266	<u>25 662</u> 20 266

					-	-
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>28 992</u> 18 936	<u>28 992</u> 18 936
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>29 201</u> 19 142	<u>29 201</u> 19 142
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>28 391</u> 18 344	<u>28 391</u> 18 344
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>28 587</u> 18 537	<u>28 587</u> 18 537
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>28 788</u> 18 734	<u>28 788</u> 18 734
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>29 201</u> 19 142	<u>29 201</u> 19 142
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>29 415</u> 19 352	<u>29 415</u> 19 352
212-101-2000	15, 7473-2010	3				
212-101-2001		3	1	2400	<u>29 314</u> 19 253	<u>29 314</u> 19 253
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>29 512</u> 19 447	<u>29 512</u> 19 447
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>29 713</u> 19 645	<u>29 713</u> 19 645
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>29 919</u> 19 848	<u>29 919</u> 19 848
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>30 344</u> 20 266	<u>30 344</u> 20 266

							-	-	-	-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>22 882</u> 20 481	<u>30 563</u> 20 481	<u>34 342</u> 20 481	<u>31 636</u> 20 481	<u>30 563</u> 20 481	<u>28 319</u> 20 481	<u>25 881</u> 20 481
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>22 032</u> 19 645	<u>29 713</u> 19 645	<u>33 493</u> 19 645	<u>30 786</u> 19 645	<u>29 713</u> 19 645	<u>27 470</u> 19 645	<u>25 032</u> 19 645
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>22 238</u> 19 848	<u>29 919</u> 19 848	<u>33 699</u> 19 848	<u>30 992</u> 19 848	<u>29 919</u> 19 848	<u>27 676</u> 19 848	<u>25 237</u> 19 848
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>22 448</u> 20 055	<u>30 129</u> 20 055	<u>33 909</u> 20 055	<u>31 202</u> 20 055	<u>30 129</u> 20 055	<u>27 886</u> 20 055	<u>25 447</u> 20 055
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>22 882</u> 20 481	<u>30 563</u> 20 481	<u>34 342</u> 20 481	<u>31 636</u> 20 481	<u>30 563</u> 20 481	<u>28 319</u> 20 481	<u>25 881</u> 20 481
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>23 105</u> 20 702	<u>30 786</u> 20 702	<u>34 566</u> 20 702	<u>31 859</u> 20 702	<u>30 786</u> 20 702	<u>28 543</u> 20 702	<u>26 105</u> 20 702
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>22 238</u> 19 848	<u>29 919</u> 19 848	<u>33 699</u> 19 848	<u>30 992</u> 19 848	<u>29 919</u> 19 848	<u>27 676</u> 19 848	<u>25 237</u> 19 848
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>22 448</u> 20 055	<u>30 129</u> 20 055	<u>33 909</u> 20 055	<u>31 202</u> 20 055	<u>30 129</u> 20 055	<u>27 886</u> 20 055	<u>25 447</u> 20 055
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>22 663</u> 20 266	<u>30 344</u> 20 266	<u>34 123</u> 20 266	<u>31 417</u> 20 266	<u>30 344</u> 20 266	<u>28 100</u> 20 266	<u>25 662</u> 20 266
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>23 105</u> 20 702	<u>30 786</u> 20 702	<u>34 566</u> 20 702	<u>31 859</u> 20 702	<u>30 786</u> 20 702	<u>28 543</u> 20 702	<u>26 105</u> 20 702
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>23 334</u> 20 927	<u>31 015</u> 20 927	<u>34 795</u> 20 927	<u>32 088</u> 20 927	<u>31 015</u> 20 927	<u>28 772</u> 20 927	<u>26 333</u> 20 927
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>22 448</u> 20 055	<u>30 129</u> 20 055	<u>33 909</u> 20 055	<u>31 202</u> 20 055	<u>30 129</u> 20 055	<u>27 886</u> 20 055	<u>25 447</u> 20 055
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>22 663</u> 20 266	<u>30 344</u> 20 266	<u>34 123</u> 20 266	<u>31 417</u> 20 266	<u>30 344</u> 20 266	<u>28 100</u> 20 266	<u>25 662</u> 20 266

					-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>30 563</u> 20 481	<u>30 563</u> 20 481
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>29 713</u> 19 645	<u>29 713</u> 19 645
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>29 919</u> 19 848	<u>29 919</u> 19 848
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>30 129</u> 20 055	<u>30 129</u> 20 055
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>30 563</u> 20 481	<u>30 563</u> 20 481
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>30 786</u> 20 702	<u>30 786</u> 20 702
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>29 919</u> 19 848	<u>29 919</u> 19 848
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>30 129</u> 20 055	<u>30 129</u> 20 055
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>30 344</u> 20 266	<u>30 344</u> 20 266
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>30 786</u> 20 702	<u>30 786</u> 20 702
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>31 015</u> 20 927	<u>31 015</u> 20 927
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>30 129</u> 20 055	<u>30 129</u> 20 055
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>30 344</u> 20 266	<u>30 344</u> 20 266



							-	-	-	-	-
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>22 882</u> 20 481	<u>30 563</u> 20 481	<u>34 342</u> 20 481	<u>31 636</u> 20 481	<u>30 563</u> 20 481	<u>28 319</u> 20 481	<u>25 881</u> 20 481
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>23 334</u> 20 927	<u>31 015</u> 20 927	<u>34 795</u> 20 927	<u>32 088</u> 20 927	<u>31 015</u> 20 927	<u>28 772</u> 20 927	<u>26 333</u> 20 927
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>23 568</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>35 028</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>29 005</u> 21 157	<u>26 567</u> 21 157
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>23 334</u> 20 927	<u>31 015</u> 20 927	<u>34 795</u> 20 927	<u>32 088</u> 20 927	<u>31 015</u> 20 927	<u>28 772</u> 20 927	<u>26 333</u> 20 927
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>23 568</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>35 028</u> 21 157	<u>32 322</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157	<u>29 005</u> 21 157	<u>26 567</u> 21 157
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>23 807</u> 21 392	<u>31 488</u> 21 392	<u>35 267</u> 21 392	<u>32 560</u> 21 392	<u>31 488</u> 21 392	<u>29 244</u> 21 392	<u>26 806</u> 21 392
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>24 051</u> 21 632	<u>31 732</u> 21 632	<u>35 511</u> 21 632	<u>32 805</u> 21 632	<u>31 732</u> 21 632	<u>29 488</u> 21 632	<u>27 050</u> 21 632
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>24 556</u> 22 129	<u>32 237</u> 22 129	<u>36 017</u> 22 129	<u>33 310</u> 22 129	<u>32 237</u> 22 129	<u>29 994</u> 22 129	<u>27 555</u> 22 129
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>22 590</u> 19 762	<u>29 832</u> 19 762	<u>33 611</u> 19 762	<u>30 905</u> 19 762	<u>29 832</u> 19 762	<u>27 588</u> 19 762	<u>25 150</u> 19 762
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>22 354</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>33 814</u> 19 962	<u>31 108</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>27 791</u> 19 962	<u>25 353</u> 19 962
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>22 561</u> 20 165	<u>30 242</u> 20 165	<u>34 021</u> 20 165	<u>31 314</u> 20 165	<u>30 242</u> 20 165	<u>27 998</u> 20 165	<u>25 560</u> 20 165
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>22 987</u> 20 585	<u>30 668</u> 20 585	<u>34 448</u> 20 585	<u>31 741</u> 20 585	<u>30 668</u> 20 585	<u>28 425</u> 20 585	<u>25 987</u> 20 585

					-	-
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>30 563</u> 20 481	<u>30 563</u> 20 481
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>31 015</u> 20 927	<u>31 015</u> 20 927
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>31 249</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>31 015</u> 20 927	<u>31 015</u> 20 927
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>31 249</u> 21 157	<u>31 249</u> 21 157
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>31 488</u> 21 392	<u>31 488</u> 21 392
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>31 732</u> 21 632	<u>31 732</u> 21 632
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>32 237</u> 22 129	<u>32 237</u> 22 129
212-101-2100	20, 7473-2010	3				
212-101-2101		3	1	2400	<u>29 832</u> 19 762	<u>29 832</u> 19 762
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>30 242</u> 20 165	<u>30 242</u> 20 165
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>30 668</u> 20 585	<u>30 668</u> 20 585

							-	-	-	-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>23 208</u> 20 802	<u>30 889</u> 20 802	<u>34 668</u> 20 802	<u>31 961</u> 20 802	<u>30 889</u> 20 802	<u>28 645</u> 20 802	<u>26 207</u> 20 802
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>22 354</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>33 814</u> 19 962	<u>31 108</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>27 791</u> 19 962	<u>25 353</u> 19 962
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>22 561</u> 20 165	<u>30 242</u> 20 165	<u>34 021</u> 20 165	<u>31 314</u> 20 165	<u>30 242</u> 20 165	<u>27 998</u> 20 165	<u>25 560</u> 20 165
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>22 772</u> 20 373	<u>30 453</u> 20 373	<u>34 232</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>30 453</u> 20 373	<u>28 209</u> 20 373	<u>25 771</u> 20 373
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>23 208</u> 20 802	<u>30 889</u> 20 802	<u>34 668</u> 20 802	<u>31 961</u> 20 802	<u>30 889</u> 20 802	<u>28 645</u> 20 802	<u>26 207</u> 20 802
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>23 432</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023	<u>34 893</u> 21 023	<u>32 186</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023	<u>28 870</u> 21 023	<u>26 432</u> 21 023
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>22 561</u> 20 165	<u>30 242</u> 20 165	<u>34 021</u> 20 165	<u>31 314</u> 20 165	<u>30 242</u> 20 165	<u>27 998</u> 20 165	<u>25 560</u> 20 165
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>22 772</u> 20 373	<u>30 453</u> 20 373	<u>34 232</u> 20 373	<u>31 526</u> 20 373	<u>30 453</u> 20 373	<u>28 209</u> 20 373	<u>25 771</u> 20 373
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>22 987</u> 20 585	<u>30 668</u> 20 585	<u>34 448</u> 20 585	<u>31 741</u> 20 585	<u>30 668</u> 20 585	<u>28 425</u> 20 585	<u>25 987</u> 20 585
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>23 432</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023	<u>34 893</u> 21 023	<u>32 186</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023	<u>28 870</u> 21 023	<u>26 432</u> 21 023
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>23 662</u> 21 249	<u>31 343</u> 21 249	<u>35 123</u> 21 249	<u>32 416</u> 21 249	<u>31 343</u> 21 249	<u>29 100</u> 21 249	<u>26 661</u> 21 249
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>23 432</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023	<u>34 893</u> 21 023	<u>32 186</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023	<u>28 870</u> 21 023	<u>26 432</u> 21 023
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>23 662</u> 21 249	<u>31 343</u> 21 249	<u>35 123</u> 21 249	<u>32 416</u> 21 249	<u>31 343</u> 21 249	<u>29 100</u> 21 249	<u>26 661</u> 21 249

					-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>30 889</u> 20 802	<u>30 889</u> 20 802
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>30 242</u> 20 165	<u>30 242</u> 20 165
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>30 453</u> 20 373	<u>30 453</u> 20 373
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>30 889</u> 20 802	<u>30 889</u> 20 802
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>31 113</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>30 242</u> 20 165	<u>30 242</u> 20 165
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>30 453</u> 20 373	<u>30 453</u> 20 373
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>30 668</u> 20 585	<u>30 668</u> 20 585
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>31 113</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>31 343</u> 21 249	<u>31 343</u> 21 249
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>31 113</u> 21 023	<u>31 113</u> 21 023
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>31 343</u> 21 249	<u>31 343</u> 21 249

							-	-	-	-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>23 897</u> 21 480	<u>31 578</u> 21 480	<u>35 357</u> 21 480	<u>32 651</u> 21 480	<u>31 578</u> 21 480	<u>29 334</u> 21 480	<u>26 896</u> 21 480
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>24 137</u> 21 716	<u>31 818</u> 21 716	<u>35 597</u> 21 716	<u>32 890</u> 21 716	<u>31 818</u> 21 716	<u>29 574</u> 21 716	<u>27 136</u> 21 716
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>24 632</u> 22 204	<u>32 313</u> 22 204	<u>36 093</u> 22 204	<u>33 386</u> 22 204	<u>32 313</u> 22 204	<u>30 070</u> 22 204	<u>27 632</u> 22 204
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>24 546</u> 21 687	<u>31 788</u> 21 687	<u>35 567</u> 21 687	<u>32 861</u> 21 687	<u>31 788</u> 21 687	<u>29 545</u> 21 687	<u>27 106</u> 21 687
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>24 329</u> 21 906	<u>32 010</u> 21 906	<u>35 790</u> 21 906	<u>33 083</u> 21 906	<u>32 010</u> 21 906	<u>29 767</u> 21 906	<u>27 329</u> 21 906
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>24 557</u> 22 130	<u>32 238</u> 22 130	<u>36 017</u> 22 130	<u>33 310</u> 22 130	<u>32 238</u> 22 130	<u>29 994</u> 22 130	<u>27 556</u> 22 130
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>25 025</u> 22 591	<u>32 706</u> 22 591	<u>36 485</u> 22 591	<u>33 779</u> 22 591	<u>32 706</u> 22 591	<u>30 463</u> 22 591	<u>28 024</u> 22 591
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>25 267</u> 22 829	<u>32 948</u> 22 829	<u>36 727</u> 22 829	<u>34 020</u> 22 829	<u>32 948</u> 22 829	<u>30 704</u> 22 829	<u>28 266</u> 22 829
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>24 329</u> 21 906	<u>32 010</u> 21 906	<u>35 790</u> 21 906	<u>33 083</u> 21 906	<u>32 010</u> 21 906	<u>29 767</u> 21 906	<u>27 329</u> 21 906
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>24 557</u> 22 130	<u>32 238</u> 22 130	<u>36 017</u> 22 130	<u>33 310</u> 22 130	<u>32 238</u> 22 130	<u>29 994</u> 22 130	<u>27 556</u> 22 130
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>24 788</u> 22 358	<u>32 469</u> 22 358	<u>36 249</u> 22 358	<u>33 542</u> 22 358	<u>32 469</u> 22 358	<u>30 226</u> 22 358	<u>27 788</u> 22 358
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>25 267</u> 22 829	<u>32 948</u> 22 829	<u>36 727</u> 22 829	<u>34 020</u> 22 829	<u>32 948</u> 22 829	<u>30 704</u> 22 829	<u>28 266</u> 22 829

					-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>31 578</u> 21 480	<u>31 578</u> 21 480
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>31 818</u> 21 716	<u>31 818</u> 21 716
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>32 313</u> 22 204	<u>32 313</u> 22 204
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3				
212-101-2201		3	1	2400	<u>31 788</u> 21 687	<u>31 788</u> 21 687
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>32 010</u> 21 906	<u>32 010</u> 21 906
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>32 238</u> 22 130	<u>32 238</u> 22 130
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>32 706</u> 22 591	<u>32 706</u> 22 591
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>32 948</u> 22 829	<u>32 948</u> 22 829
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>32 010</u> 21 906	<u>32 010</u> 21 906
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>32 238</u> 22 130	<u>32 238</u> 22 130
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>32 469</u> 22 358	<u>32 469</u> 22 358
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>32 948</u> 22 829	<u>32 948</u> 22 829

							-	-	-	-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>25 513</u> 23 072	<u>33 194</u> 23 072	<u>36 974</u> 23 072	<u>34 267</u> 23 072	<u>33 194</u> 23 072	<u>30 951</u> 23 072	<u>28 513</u> 23 072
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>24 557</u> 22 130	<u>32 238</u> 22 130	<u>36 017</u> 22 130	<u>33 310</u> 22 130	<u>32 238</u> 22 130	<u>29 994</u> 22 130	<u>27 556</u> 22 130
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>24 788</u> 22 358	<u>32 469</u> 22 358	<u>36 249</u> 22 358	<u>33 542</u> 22 358	<u>32 469</u> 22 358	<u>30 226</u> 22 358	<u>27 788</u> 22 358
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>25 025</u> 22 591	<u>32 706</u> 22 591	<u>36 485</u> 22 591	<u>33 779</u> 22 591	<u>32 706</u> 22 591	<u>30 463</u> 22 591	<u>28 024</u> 22 591
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>25 513</u> 23 072	<u>33 194</u> 23 072	<u>36 974</u> 23 072	<u>34 267</u> 23 072	<u>33 194</u> 23 072	<u>30 951</u> 23 072	<u>28 513</u> 23 072
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>25 765</u> 23 320	<u>33 446</u> 23 320	<u>37 226</u> 23 320	<u>34 519</u> 23 320	<u>33 446</u> 23 320	<u>31 203</u> 23 320	<u>28 765</u> 23 320
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>25 513</u> 23 072	<u>33 194</u> 23 072	<u>36 974</u> 23 072	<u>34 267</u> 23 072	<u>33 194</u> 23 072	<u>30 951</u> 23 072	<u>28 513</u> 23 072
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>25 765</u> 23 320	<u>33 446</u> 23 320	<u>37 226</u> 23 320	<u>34 519</u> 23 320	<u>33 446</u> 23 320	<u>31 203</u> 23 320	<u>28 765</u> 23 320
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>26 023</u> 23 573	<u>33 704</u> 23 573	<u>37 483</u> 23 573	<u>34 777</u> 23 573	<u>33 704</u> 23 573	<u>31 461</u> 23 573	<u>29 022</u> 23 573
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>26 286</u> 23 832	<u>33 967</u> 23 832	<u>37 747</u> 23 832	<u>35 040</u> 23 832	<u>33 967</u> 23 832	<u>31 724</u> 23 832	<u>29 285</u> 23 832
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>26 830</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>38 291</u> 24 368	<u>35 584</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368	<u>32 268</u> 24 368	<u>29 829</u> 24 368
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>26 502</u> 23 613	<u>33 744</u> 23 613	<u>37 523</u> 23 613	<u>34 817</u> 23 613	<u>33 744</u> 23 613	<u>31 501</u> 23 613	<u>29 062</u> 23 613

					-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>33 194</u> 23 072	<u>33 194</u> 23 072
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>32 238</u> 22 130	<u>32 238</u> 22 130
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>32 469</u> 22 358	<u>32 469</u> 22 358
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>32 706</u> 22 591	<u>32 706</u> 22 591
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>33 194</u> 23 072	<u>33 194</u> 23 072
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>33 446</u> 23 320	<u>33 446</u> 23 320
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>33 194</u> 23 072	<u>33 194</u> 23 072
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>33 446</u> 23 320	<u>33 446</u> 23 320
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>33 704</u> 23 573	<u>33 704</u> 23 573
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>33 967</u> 23 832	<u>33 967</u> 23 832
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>34 511</u> 24 368	<u>34 511</u> 24 368
212-101-2300	25, 7473-2010	3				
212-101-2301		3	1	2400	<u>33 744</u> 23 613	<u>33 744</u> 23 613



							-	-	-	-	-
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>26 305</u> 23 851	<u>33 986</u> 23 851	<u>37 766</u> 23 851	<u>35 059</u> 23 851	<u>33 986</u> 23 851	<u>31 743</u> 23 851	<u>29 305</u> 23 851
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>26 805</u> 24 343	<u>34 486</u> 24 343	<u>38 265</u> 24 343	<u>35 559</u> 24 343	<u>34 486</u> 24 343	<u>32 243</u> 24 343	<u>29 804</u> 24 343
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>27 063</u> 24 596	<u>34 744</u> 24 596	<u>38 523</u> 24 596	<u>35 816</u> 24 596	<u>34 744</u> 24 596	<u>32 500</u> 24 596	<u>30 062</u> 24 596
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>26 305</u> 23 851	<u>33 986</u> 23 851	<u>37 766</u> 23 851	<u>35 059</u> 23 851	<u>33 986</u> 23 851	<u>31 743</u> 23 851	<u>29 305</u> 23 851
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>26 553</u> 24 094	<u>34 234</u> 24 094	<u>38 013</u> 24 094	<u>35 306</u> 24 094	<u>34 234</u> 24 094	<u>31 990</u> 24 094	<u>29 552</u> 24 094
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>27 063</u> 24 596	<u>34 744</u> 24 596	<u>38 523</u> 24 596	<u>35 816</u> 24 596	<u>34 744</u> 24 596	<u>32 500</u> 24 596	<u>30 062</u> 24 596
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>27 326</u> 24 855	<u>35 007</u> 24 855	<u>38 786</u> 24 855	<u>36 079</u> 24 855	<u>35 007</u> 24 855	<u>32 763</u> 24 855	<u>30 325</u> 24 855
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>27 326</u> 24 855	<u>35 007</u> 24 855	<u>38 786</u> 24 855	<u>36 079</u> 24 855	<u>35 007</u> 24 855	<u>32 763</u> 24 855	<u>30 325</u> 24 855
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>27 594</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>39 055</u> 25 120	<u>36 348</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120	<u>33 032</u> 25 120	<u>30 593</u> 25 120
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>28 149</u> 25 666	<u>35 830</u> 25 666	<u>39 610</u> 25 666	<u>36 903</u> 25 666	<u>35 830</u> 25 666	<u>33 587</u> 25 666	<u>31 148</u> 25 666
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>28 436</u> 25 948	<u>36 117</u> 25 948	<u>39 896</u> 25 948	<u>37 189</u> 25 948	<u>36 117</u> 25 948	<u>33 873</u> 25 948	<u>31 435</u> 25 948
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>26 502</u> 23 613	<u>33 744</u> 23 613	<u>37 523</u> 23 613	<u>34 817</u> 23 613	<u>33 744</u> 23 613	<u>31 501</u> 23 613	<u>29 062</u> 23 613

					-	-
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 986</u> 23 851	<u>33 986</u> 23 851
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 486</u> 24 343	<u>34 486</u> 24 343
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 744</u> 24 596	<u>34 744</u> 24 596
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 986</u> 23 851	<u>33 986</u> 23 851
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 234</u> 24 094	<u>34 234</u> 24 094
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 744</u> 24 596	<u>34 744</u> 24 596
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>35 007</u> 24 855	<u>35 007</u> 24 855
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>35 007</u> 24 855	<u>35 007</u> 24 855
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 275</u> 25 120	<u>35 275</u> 25 120
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 830</u> 25 666	<u>35 830</u> 25 666
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 117</u> 25 948	<u>36 117</u> 25 948
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3				
212-101-2401		3	1	2400	<u>33 744</u> 23 613	<u>33 744</u> 23 613

							-	-	-	-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>28 688</u> 25 764	<u>35 930</u> 25 764	<u>39 710</u> 25 764	<u>37 003</u> 25 764	<u>35 930</u> 25 764	<u>33 687</u> 25 764	<u>31 248</u> 25 764
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>28 514</u> 26 025	<u>36 195</u> 26 025	<u>39 974</u> 26 025	<u>37 267</u> 26 025	<u>36 195</u> 26 025	<u>33 951</u> 26 025	<u>31 513</u> 26 025
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>29 059</u> 26 561	<u>36 740</u> 26 561	<u>40 519</u> 26 561	<u>37 813</u> 26 561	<u>36 740</u> 26 561	<u>34 496</u> 26 561	<u>32 058</u> 26 561
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>29 340</u> 26 838	<u>37 021</u> 26 838	<u>40 800</u> 26 838	<u>38 094</u> 26 838	<u>37 021</u> 26 838	<u>34 778</u> 26 838	<u>32 339</u> 26 838
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>28 514</u> 26 025	<u>36 195</u> 26 025	<u>39 974</u> 26 025	<u>37 267</u> 26 025	<u>36 195</u> 26 025	<u>33 951</u> 26 025	<u>31 513</u> 26 025
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>28 783</u> 26 290	<u>36 464</u> 26 290	<u>40 244</u> 26 290	<u>37 537</u> 26 290	<u>36 464</u> 26 290	<u>34 221</u> 26 290	<u>31 783</u> 26 290
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>29 340</u> 26 838	<u>37 021</u> 26 838	<u>40 800</u> 26 838	<u>38 094</u> 26 838	<u>37 021</u> 26 838	<u>34 778</u> 26 838	<u>32 339</u> 26 838
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>29 627</u> 27 120	<u>37 308</u> 27 120	<u>41 087</u> 27 120	<u>38 381</u> 27 120	<u>37 308</u> 27 120	<u>35 065</u> 27 120	<u>32 626</u> 27 120
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>29 627</u> 27 120	<u>37 308</u> 27 120	<u>41 087</u> 27 120	<u>38 381</u> 27 120	<u>37 308</u> 27 120	<u>35 065</u> 27 120	<u>32 626</u> 27 120
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>29 920</u> 27 409	<u>37 601</u> 27 409	<u>41 381</u> 27 409	<u>38 674</u> 27 409	<u>37 601</u> 27 409	<u>35 358</u> 27 409	<u>32 919</u> 27 409
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>30 525</u> 28 005	<u>38 206</u> 28 005	<u>41 986</u> 28 005	<u>39 279</u> 28 005	<u>38 206</u> 28 005	<u>35 963</u> 28 005	<u>33 525</u> 28 005
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>30 838</u> 28 312	<u>38 519</u> 28 312	<u>42 299</u> 28 312	<u>39 592</u> 28 312	<u>38 519</u> 28 312	<u>36 276</u> 28 312	<u>33 837</u> 28 312

					-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3				
212-101-2501		3	1	2400	<u>35 930</u> 25 764	<u>35 930</u> 25 764
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>36 195</u> 26 025	<u>36 195</u> 26 025
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>36 740</u> 26 561	<u>36 740</u> 26 561
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>37 021</u> 26 838	<u>37 021</u> 26 838
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>36 195</u> 26 025	<u>36 195</u> 26 025
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>36 464</u> 26 290	<u>36 464</u> 26 290
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>37 021</u> 26 838	<u>37 021</u> 26 838
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>37 308</u> 27 120	<u>37 308</u> 27 120
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>37 308</u> 27 120	<u>37 308</u> 27 120
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>37 601</u> 27 409	<u>37 601</u> 27 409
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>38 206</u> 28 005	<u>38 206</u> 28 005
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>38 519</u> 28 312	<u>38 519</u> 28 312

							-	-	-	-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>30 607</u> 27 653	<u>37 849</u> 27 653	<u>41 629</u> 27 653	<u>38 922</u> 27 653	<u>37 849</u> 27 653	<u>35 606</u> 27 653	<u>33 167</u> 27 653
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>30 452</u> 27 932	<u>38 133</u> 27 932	<u>41 912</u> 27 932	<u>39 206</u> 27 932	<u>38 133</u> 27 932	<u>35 890</u> 27 932	<u>33 451</u> 27 932
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>31 037</u> 28 508	<u>38 718</u> 28 508	<u>42 498</u> 28 508	<u>39 791</u> 28 508	<u>38 718</u> 28 508	<u>36 475</u> 28 508	<u>34 036</u> 28 508
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>31 339</u> 28 805	<u>39 020</u> 28 805	<u>42 799</u> 28 805	<u>40 093</u> 28 805	<u>39 020</u> 28 805	<u>36 776</u> 28 805	<u>34 338</u> 28 805
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>30 452</u> 27 932	<u>38 133</u> 27 932	<u>41 912</u> 27 932	<u>39 206</u> 27 932	<u>38 133</u> 27 932	<u>35 890</u> 27 932	<u>33 451</u> 27 932
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>30 742</u> 28 217	<u>38 422</u> 28 217	<u>42 202</u> 28 217	<u>39 495</u> 28 217	<u>38 422</u> 28 217	<u>36 179</u> 28 217	<u>33 741</u> 28 217
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>31 339</u> 28 805	<u>39 020</u> 28 805	<u>42 799</u> 28 805	<u>40 093</u> 28 805	<u>39 020</u> 28 805	<u>36 776</u> 28 805	<u>34 338</u> 28 805
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>31 647</u> 29 108	<u>39 328</u> 29 108	<u>43 107</u> 29 108	<u>40 401</u> 29 108	<u>39 328</u> 29 108	<u>37 084</u> 29 108	<u>34 646</u> 29 108
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>31 647</u> 29 108	<u>39 328</u> 29 108	<u>43 107</u> 29 108	<u>40 401</u> 29 108	<u>39 328</u> 29 108	<u>37 084</u> 29 108	<u>34 646</u> 29 108
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>31 961</u> 29 418	<u>39 642</u> 29 418	<u>43 422</u> 29 418	<u>40 715</u> 29 418	<u>39 642</u> 29 418	<u>37 399</u> 29 418	<u>34 961</u> 29 418
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>32 611</u> 30 058	<u>40 292</u> 30 058	<u>44 072</u> 30 058	<u>41 365</u> 30 058	<u>40 292</u> 30 058	<u>38 049</u> 30 058	<u>35 610</u> 30 058
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>32 947</u> 30 388	<u>40 628</u> 30 388	<u>44 407</u> 30 388	<u>41 701</u> 30 388	<u>40 628</u> 30 388	<u>38 384</u> 30 388	<u>35 946</u> 30 388

					-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3				
212-101-2601		3	1	2400	<u>37 849</u> 27 653	<u>37 849</u> 27 653
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>38 133</u> 27 932	<u>38 133</u> 27 932
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>38 718</u> 28 508	<u>38 718</u> 28 508
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>39 020</u> 28 805	<u>39 020</u> 28 805
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>38 133</u> 27 932	<u>38 133</u> 27 932
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>38 422</u> 28 217	<u>38 422</u> 28 217
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>39 020</u> 28 805	<u>39 020</u> 28 805
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>39 328</u> 29 108	<u>39 328</u> 29 108
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>39 328</u> 29 108	<u>39 328</u> 29 108
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>39 642</u> 29 418	<u>39 642</u> 29 418
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>40 292</u> 30 058	<u>40 292</u> 30 058
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>40 628</u> 30 388	<u>40 628</u> 30 388

							-	-	-	-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>32 271</u> 29 290	<u>39 513</u> 29 290	<u>43 292</u> 29 290	<u>40 586</u> 29 290	<u>39 513</u> 29 290	<u>37 269</u> 29 290	<u>34 831</u> 29 290
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>32 132</u> 29 586	<u>39 813</u> 29 586	<u>43 593</u> 29 586	<u>40 886</u> 29 586	<u>39 813</u> 29 586	<u>37 570</u> 29 586	<u>35 132</u> 29 586
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>32 752</u> 30 196	<u>40 433</u> 30 196	<u>44 213</u> 30 196	<u>41 506</u> 30 196	<u>40 433</u> 30 196	<u>38 190</u> 30 196	<u>35 751</u> 30 196
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>33 072</u> 30 511	<u>40 753</u> 30 511	<u>44 532</u> 30 511	<u>41 826</u> 30 511	<u>40 753</u> 30 511	<u>38 509</u> 30 511	<u>36 071</u> 30 511
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>32 132</u> 29 586	<u>39 813</u> 29 586	<u>43 593</u> 29 586	<u>40 886</u> 29 586	<u>39 813</u> 29 586	<u>37 570</u> 29 586	<u>35 132</u> 29 586
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>32 439</u> 29 888	<u>40 120</u> 29 888	<u>43 900</u> 29 888	<u>41 193</u> 29 888	<u>40 120</u> 29 888	<u>37 877</u> 29 888	<u>35 438</u> 29 888
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>33 072</u> 30 511	<u>40 753</u> 30 511	<u>44 532</u> 30 511	<u>41 826</u> 30 511	<u>40 753</u> 30 511	<u>38 509</u> 30 511	<u>36 071</u> 30 511
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>33 398</u> 30 832	<u>41 079</u> 30 832	<u>44 858</u> 30 832	<u>42 152</u> 30 832	<u>41 079</u> 30 832	<u>38 836</u> 30 832	<u>36 397</u> 30 832
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>33 398</u> 30 832	<u>41 079</u> 30 832	<u>44 858</u> 30 832	<u>42 152</u> 30 832	<u>41 079</u> 30 832	<u>38 836</u> 30 832	<u>36 397</u> 30 832
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>33 731</u> 31 160	<u>41 412</u> 31 160	<u>45 192</u> 31 160	<u>42 485</u> 31 160	<u>41 412</u> 31 160	<u>39 169</u> 31 160	<u>36 730</u> 31 160
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>34 419</u> 31 837	<u>42 100</u> 31 837	<u>45 880</u> 31 837	<u>43 173</u> 31 837	<u>42 100</u> 31 837	<u>39 857</u> 31 837	<u>37 419</u> 31 837
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>34 775</u> 32 187	<u>42 456</u> 32 187	<u>46 235</u> 32 187	<u>43 529</u> 32 187	<u>42 456</u> 32 187	<u>40 213</u> 32 187	<u>37 774</u> 32 187

					-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3				
212-101-2701		3	1	2400	<u>39 513</u> 29 290	<u>39 513</u> 29 290
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>39 813</u> 29 586	<u>39 813</u> 29 586
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>40 433</u> 30 196	<u>40 433</u> 30 196
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>40 753</u> 30 511	<u>40 753</u> 30 511
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>39 813</u> 29 586	<u>39 813</u> 29 586
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>40 120</u> 29 888	<u>40 120</u> 29 888
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>40 753</u> 30 511	<u>40 753</u> 30 511
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>41 079</u> 30 832	<u>41 079</u> 30 832
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>41 079</u> 30 832	<u>41 079</u> 30 832
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>41 412</u> 31 160	<u>41 412</u> 31 160
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>42 100</u> 31 837	<u>42 100</u> 31 837
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>42 456</u> 32 187	<u>42 456</u> 32 187



							-	-	-	-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>33 427</u> 30 429	<u>40 669</u> 30 429	<u>44 449</u> 30 429	<u>41 742</u> 30 429	<u>40 669</u> 30 429	<u>38 426</u> 30 429	<u>35 988</u> 30 429
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>33 301</u> 30 736	<u>40 982</u> 30 736	<u>44 761</u> 30 736	<u>42 055</u> 30 736	<u>40 982</u> 30 736	<u>38 738</u> 30 736	<u>36 300</u> 30 736
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>33 945</u> 31 370	<u>41 626</u> 31 370	<u>45 405</u> 31 370	<u>42 698</u> 31 370	<u>41 626</u> 31 370	<u>39 382</u> 31 370	<u>36 944</u> 31 370
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>34 277</u> 31 697	<u>41 958</u> 31 697	<u>45 737</u> 31 697	<u>43 030</u> 31 697	<u>41 958</u> 31 697	<u>39 714</u> 31 697	<u>37 276</u> 31 697
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>33 301</u> 30 736	<u>40 982</u> 30 736	<u>44 761</u> 30 736	<u>42 055</u> 30 736	<u>40 982</u> 30 736	<u>38 738</u> 30 736	<u>36 300</u> 30 736
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>33 619</u> 31 050	<u>41 300</u> 31 050	<u>45 080</u> 31 050	<u>42 373</u> 31 050	<u>41 300</u> 31 050	<u>39 057</u> 31 050	<u>36 619</u> 31 050
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>34 277</u> 31 697	<u>41 958</u> 31 697	<u>45 737</u> 31 697	<u>43 030</u> 31 697	<u>41 958</u> 31 697	<u>39 714</u> 31 697	<u>37 276</u> 31 697
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>34 616</u> 32 030	<u>42 297</u> 32 030	<u>46 076</u> 32 030	<u>43 369</u> 32 030	<u>42 297</u> 32 030	<u>40 053</u> 32 030	<u>37 615</u> 32 030
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>34 616</u> 32 030	<u>42 297</u> 32 030	<u>46 076</u> 32 030	<u>43 369</u> 32 030	<u>42 297</u> 32 030	<u>40 053</u> 32 030	<u>37 615</u> 32 030
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>34 962</u> 32 371	<u>42 643</u> 32 371	<u>46 422</u> 32 371	<u>43 716</u> 32 371	<u>42 643</u> 32 371	<u>40 399</u> 32 371	<u>37 961</u> 32 371
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>35 677</u> 33 075	<u>43 358</u> 33 075	<u>47 137</u> 33 075	<u>44 431</u> 33 075	<u>43 358</u> 33 075	<u>41 114</u> 33 075	<u>38 676</u> 33 075
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>36 046</u> 33 438	<u>43 727</u> 33 438	<u>47 506</u> 33 438	<u>44 800</u> 33 438	<u>43 727</u> 33 438	<u>41 484</u> 33 438	<u>39 045</u> 33 438

					-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3				
212-101-2801		3	1	2400	<u>40 669</u> 30 429	<u>40 669</u> 30 429
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>40 982</u> 30 736	<u>40 982</u> 30 736
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>41 626</u> 31 370	<u>41 626</u> 31 370
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>41 958</u> 31 697	<u>41 958</u> 31 697
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>40 982</u> 30 736	<u>40 982</u> 30 736
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>41 300</u> 31 050	<u>41 300</u> 31 050
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>41 958</u> 31 697	<u>41 958</u> 31 697
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>42 297</u> 32 030	<u>42 297</u> 32 030
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>42 297</u> 32 030	<u>42 297</u> 32 030
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>42 643</u> 32 371	<u>42 643</u> 32 371
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>43 358</u> 33 075	<u>43 358</u> 33 075
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>43 727</u> 33 438	<u>43 727</u> 33 438



					-	-
212-102-0100	7473-2010	3				
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>24 592</u> 14 605	<u>24 592</u> 14 605
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>25 200</u> 15 203	<u>25 200</u> 15 203
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>26 155</u> 16 143	<u>26 155</u> 16 143
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>27 343</u> 17 313	<u>27 343</u> 17 313
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>27 343</u> 17 313	<u>27 343</u> 17 313
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>28 985</u> 18 929	<u>28 985</u> 18 929
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>29 493</u> 19 429	<u>29 493</u> 19 429
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>31 416</u> 21 321	<u>31 416</u> 21 321
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>33 339</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>33 339</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>35 489</u> 25 330	<u>35 489</u> 25 330
212-102-0200	7473-2010	3				

							-	-	-	-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>17 605</u> 14 856	<u>24 847</u> 14 856	<u>28 626</u> 14 856	<u>25 920</u> 14 856	<u>24 847</u> 14 856	<u>22 604</u> 14 856	<u>20 165</u> 14 856
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>18 223</u> 15 464	<u>25 465</u> 15 464	<u>29 245</u> 15 464	<u>26 538</u> 15 464	<u>25 465</u> 15 464	<u>23 222</u> 15 464	<u>20 784</u> 15 464
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>19 195</u> 16 421	<u>26 437</u> 16 421	<u>30 217</u> 16 421	<u>27 510</u> 16 421	<u>26 437</u> 16 421	<u>24 194</u> 16 421	<u>21 756</u> 16 421
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>20 404</u> 17 610	<u>27 646</u> 17 610	<u>31 425</u> 17 610	<u>28 718</u> 17 610	<u>27 646</u> 17 610	<u>25 402</u> 17 610	<u>22 964</u> 17 610
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>20 404</u> 17 610	<u>27 646</u> 17 610	<u>31 425</u> 17 610	<u>28 718</u> 17 610	<u>27 646</u> 17 610	<u>25 402</u> 17 610	<u>22 964</u> 17 610
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>22 072</u> 19 253	<u>29 314</u> 19 253	<u>33 094</u> 19 253	<u>30 387</u> 19 253	<u>29 314</u> 19 253	<u>27 071</u> 19 253	<u>24 632</u> 19 253
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>22 590</u> 19 762	<u>29 832</u> 19 762	<u>33 611</u> 19 762	<u>30 905</u> 19 762	<u>29 832</u> 19 762	<u>27 588</u> 19 762	<u>25 150</u> 19 762
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>24 546</u> 21 687	<u>31 788</u> 21 687	<u>35 567</u> 21 687	<u>32 861</u> 21 687	<u>31 788</u> 21 687	<u>29 545</u> 21 687	<u>27 106</u> 21 687
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>26 502</u> 23 613	<u>33 744</u> 23 613	<u>37 523</u> 23 613	<u>34 817</u> 23 613	<u>33 744</u> 23 613	<u>31 501</u> 23 613	<u>29 062</u> 23 613
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>26 502</u> 23 613	<u>33 744</u> 23 613	<u>37 523</u> 23 613	<u>34 817</u> 23 613	<u>33 744</u> 23 613	<u>31 501</u> 23 613	<u>29 062</u> 23 613
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>28 688</u> 25 764	<u>35 930</u> 25 764	<u>39 710</u> 25 764	<u>37 003</u> 25 764	<u>35 930</u> 25 764	<u>33 687</u> 25 764	<u>31 248</u> 25 764

**212-103.**

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>24 847</u> 14 856	<u>24 847</u> 14 856
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>25 465</u> 15 464	<u>25 465</u> 15 464
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>26 437</u> 16 421	<u>26 437</u> 16 421
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>27 646</u> 17 610	<u>27 646</u> 17 610
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>27 646</u> 17 610	<u>27 646</u> 17 610
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>29 314</u> 19 253	<u>29 314</u> 19 253
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>29 832</u> 19 762	<u>29 832</u> 19 762
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>31 788</u> 21 687	<u>31 788</u> 21 687
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>33 744</u> 23 613	<u>33 744</u> 23 613
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>33 744</u> 23 613	<u>33 744</u> 23 613
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>35 930</u> 25 764	<u>35 930</u> 25 764

					-	-
--	--	--	--	--	---	---

					,	.	-	-	-	-	-
212-103-0100											
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>693</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

**212-2.**  
**212-201.**

					,	
212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 887</u> 35 890	
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 654</u> 36 861	
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 637</u> 37 833	

**212-202.**

					,	
						.
212-202-0100	51263-2008	3				
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449	

				,	-	-
212-103-0100						
212-103-0101			2	1	$\frac{694}{678}$	$\frac{694}{678}$



212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

**212-3.**  
**212-301.**

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 930</u> 48 184

**212-4.**

**212-401.**

							-	-	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3									
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>19 060</u> 16 494	<u>23 196</u> 14 031	<u>26 660</u> 14 031	<u>24 179</u> 14 031	<u>23 196</u> 14 031	<u>21 140</u> 14 031	<u>18 904</u> 14 031
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>19 706</u> 17 129	<u>23 909</u> 14 732	<u>27 373</u> 14 732	<u>24 892</u> 14 732	<u>23 909</u> 14 732	<u>21 852</u> 14 732	<u>19 617</u> 14 732
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>20 708</u> 18 116	<u>25 269</u> 16 071	<u>28 734</u> 16 071	<u>26 253</u> 16 071	<u>25 269</u> 16 071	<u>23 213</u> 16 071	<u>20 978</u> 16 071
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 936</u> 19 325	<u>27 084</u> 17 857	<u>30 548</u> 17 857	<u>28 067</u> 17 857	<u>27 084</u> 17 857	<u>25 027</u> 17 857	<u>22 792</u> 17 857
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>18 631</u> 16 396	<u>33 329</u> 16 396	<u>20 359</u> 16 396	<u>20 359</u> 16 396	<u>20 359</u> 16 396	<u>20 359</u> 16 396	<u>20 359</u> 16 396
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>22 711</u> 20 088	<u>27 991</u> 18 750	<u>31 455</u> 18 750	<u>28 974</u> 18 750	<u>27 991</u> 18 750	<u>25 934</u> 18 750	<u>23 699</u> 18 750
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 399</u> 21 749	<u>29 805</u> 20 536	<u>33 270</u> 20 536	<u>30 789</u> 20 536	<u>29 805</u> 20 536	<u>27 749</u> 20 536	<u>25 514</u> 20 536
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>27 265</u> 24 569	<u>37 169</u> 20 160	<u>24 199</u> 20 160	<u>24 199</u> 20 160	<u>24 199</u> 20 160	<u>24 199</u> 20 160	<u>24 199</u> 20 160
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>26 543</u> 23 859	<u>30 712</u> 21 429	<u>34 177</u> 21 429	<u>31 696</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429	<u>28 656</u> 21 429	<u>26 421</u> 21 429
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>27 488</u> 24 789	<u>31 801</u> 22 500	<u>35 265</u> 22 500	<u>32 784</u> 22 500	<u>31 801</u> 22 500	<u>29 744</u> 22 500	<u>27 509</u> 22 500
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>22 879</u> 19 680	<u>30 179</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308

					-	-
212-401-0100	28013-98	3				
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 196</u> 14 031	<u>23 196</u> 14 031
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>23 909</u> 14 732	<u>23 909</u> 14 732
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>25 269</u> 16 071	<u>25 269</u> 16 071
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>27 084</u> 17 857	<u>27 084</u> 17 857
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>20 359</u> 16 396	<u>20 359</u> 16 396
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>27 991</u> 18 750	<u>27 991</u> 18 750
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>29 805</u> 20 536	<u>29 805</u> 20 536
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>24 199</u> 20 160	<u>24 199</u> 20 160
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>30 712</u> 21 429	<u>30 712</u> 21 429
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>31 801</u> 22 500	<u>31 801</u> 22 500
212-401-0200	- 28013-98	3				
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 209</u> 13 308	<u>17 209</u> 13 308

							-	-	-	-	-
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>23 878</u> 20 664	<u>32 363</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>24 508</u> 21 284	<u>32 830</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>25 209</u> 21 974	<u>33 611</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>25 910</u> 22 664	<u>34 080</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>26 611</u> 23 353						
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>28 313</u> 25 029						
212-401-0300	28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 324</u> 9 292	<u>25 966</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177

**212-402.**

							-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>26 904</u> 24 009	<u>26 830</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>25 998</u> 23 116	<u>25 927</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946

					-	-
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>19 393</u> 15 449	<u>19 393</u> 15 449
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>19 860</u> 15 907	<u>19 860</u> 15 907
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>20 640</u> 16 672	<u>20 640</u> 16 672
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>21 110</u> 17 132	<u>21 110</u> 17 132
212-401-0206	150	3	1	2200		
212-401-0207	200	3	1	2200		
212-401-0300	28013-98	3				
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 996</u> 9 177	<u>12 996</u> 9 177

					-	-
212-402-0100	28013-98	3				
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 275</u> 23 832	<u>28 275</u> 23 832
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 371</u> 22 946	<u>27 371</u> 22 946

							-	-	-	-	-
212-402-0103	1:3	3	1	2400	$\frac{24\ 256}{21\ 402}$	$\frac{24\ 191}{21\ 244}$	$\frac{25\ 635}{21\ 244}$	$\frac{25\ 635}{21\ 244}$	$\frac{25\ 635}{21\ 244}$	$\frac{25\ 635}{21\ 244}$	$\frac{25\ 635}{21\ 244}$
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	$\frac{23\ 698}{20\ 853}$	$\frac{23\ 635}{20\ 700}$	$\frac{25\ 080}{20\ 700}$	$\frac{25\ 080}{20\ 700}$	$\frac{25\ 080}{20\ 700}$	$\frac{25\ 080}{20\ 700}$	$\frac{25\ 080}{20\ 700}$
212-402-0106	1:3	3	1	2400	$\frac{23\ 697}{20\ 852}$	$\frac{23\ 634}{20\ 699}$	$\frac{25\ 078}{20\ 699}$	$\frac{25\ 078}{20\ 699}$	$\frac{25\ 078}{20\ 699}$	$\frac{25\ 078}{20\ 699}$	$\frac{25\ 078}{20\ 699}$
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	$\frac{24\ 116}{21\ 265}$	$\frac{24\ 052}{21\ 108}$	$\frac{25\ 496}{21\ 108}$	$\frac{25\ 496}{21\ 108}$	$\frac{25\ 496}{21\ 108}$	$\frac{25\ 496}{21\ 108}$	$\frac{25\ 496}{21\ 108}$
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{26\ 068}{23\ 700}$	$\frac{25\ 993}{23\ 526}$	$\frac{27\ 136}{23\ 526}$	$\frac{27\ 136}{23\ 526}$	$\frac{27\ 136}{23\ 526}$	$\frac{27\ 136}{23\ 526}$	$\frac{27\ 136}{23\ 526}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{39\ 240}{36\ 356}$	$\frac{39\ 122}{36\ 089}$	$\frac{40\ 446}{36\ 089}$	$\frac{40\ 446}{36\ 089}$	$\frac{40\ 446}{36\ 089}$	$\frac{40\ 446}{36\ 089}$	$\frac{40\ 446}{36\ 089}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{36\ 138}{33\ 612}$	$\frac{36\ 029}{33\ 365}$	$\frac{37\ 172}{33\ 365}$	$\frac{37\ 172}{33\ 365}$	$\frac{37\ 172}{33\ 365}$	$\frac{37\ 172}{33\ 365}$	$\frac{37\ 172}{33\ 365}$
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	, ( 0,7 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

					-	-
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>25 635</u> 21 244	<u>25 635</u> 21 244
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 080</u> 20 700	<u>25 080</u> 20 700
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 078</u> 20 699	<u>25 078</u> 20 699
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 496</u> 21 108	<u>25 496</u> 21 108
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 136</u> 23 526	<u>27 136</u> 23 526
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>40 446</u> 36 089	<u>40 446</u> 36 089
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>37 172</u> 33 365	<u>37 172</u> 33 365
212-402-0200	28013-98					
212-402-0201	, ( 0,7 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

							-	-	-	-	-
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

**212-5.**  
**212-501.**

							-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	$\frac{24\,634}{23\,886}$	$\frac{26\,301}{23\,886}$	$\frac{26\,301}{23\,886}$	$\frac{26\,301}{23\,886}$	$\frac{26\,301}{23\,886}$	$\frac{25\,856}{23\,886}$	$\frac{25\,371}{23\,886}$
212-501-0102	, II		1	1000	$\frac{24\,398}{23\,654}$	$\frac{26\,065}{23\,654}$	$\frac{26\,065}{23\,654}$	$\frac{26\,065}{23\,654}$	$\frac{26\,065}{23\,654}$	$\frac{25\,619}{23\,654}$	$\frac{25\,135}{23\,654}$
212-501-0103	, I		1	1000	$\frac{25\,119}{24\,363}$	$\frac{26\,789}{24\,363}$	$\frac{26\,789}{24\,363}$	$\frac{26\,789}{24\,363}$	$\frac{26\,789}{24\,363}$	$\frac{26\,343}{24\,363}$	$\frac{25\,858}{24\,363}$
212-501-0104	, II		1	1000	$\frac{24\,874}{24\,122}$	$\frac{26\,543}{24\,122}$	$\frac{26\,543}{24\,122}$	$\frac{26\,543}{24\,122}$	$\frac{26\,543}{24\,122}$	$\frac{26\,097}{24\,122}$	$\frac{25\,612}{24\,122}$
212-501-0200	1225-2019										



					-	-
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

					-	-
212-501-0100	1225-2019					
212-501-0101	, I		1	1000	<u>26 301</u> 23 886	<u>26 301</u> 23 886
212-501-0102	, II		1	1000	<u>26 065</u> 23 654	<u>26 065</u> 23 654
212-501-0103	, I		1	1000	<u>26 789</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363
212-501-0104	, II		1	1000	<u>26 543</u> 24 122	<u>26 543</u> 24 122
212-501-0200	1225-2019					

							-	-	-	-	-
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 309</u> 24 550	<u>26 979</u> 24 550	<u>26 979</u> 24 550	<u>26 979</u> 24 550	<u>26 979</u> 24 550	<u>26 534</u> 24 550	<u>26 049</u> 24 550
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 067</u> 24 312	<u>26 736</u> 24 312	<u>26 736</u> 24 312	<u>26 736</u> 24 312	<u>26 736</u> 24 312	<u>26 290</u> 24 312	<u>25 806</u> 24 312
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 808</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 034</u> 25 041	<u>26 550</u> 25 041
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 808</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 034</u> 25 041	<u>26 550</u> 25 041
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 065</u> 25 294	<u>27 738</u> 25 294	<u>27 738</u> 25 294	<u>27 738</u> 25 294	<u>27 738</u> 25 294	<u>27 292</u> 25 294	<u>26 808</u> 25 294
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 808</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 034</u> 25 041	<u>26 550</u> 25 041
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000	<u>24 224</u> 22 419	<u>26 561</u> 22 419	<u>25 468</u> 22 419	<u>26 093</u> 22 419	<u>26 266</u> 22 419	<u>25 364</u> 22 419	<u>25 052</u> 22 419
212-501-0302	, II		1	1000	<u>23 343</u> 21 555	<u>25 679</u> 21 555	<u>24 587</u> 21 555	<u>25 211</u> 21 555	<u>25 385</u> 21 555	<u>24 483</u> 21 555	<u>24 171</u> 21 555
212-501-0304	, II		1	1000	<u>27 920</u> 27 121	<u>22 133</u> 18 078	<u>21 041</u> 18 078	<u>21 665</u> 18 078	<u>21 838</u> 18 078	<u>20 937</u> 18 078	<u>20 625</u> 18 078
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 119</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363	<u>26 343</u> 24 363	<u>25 858</u> 24 363
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 940</u> 23 203	<u>25 605</u> 23 203	<u>25 605</u> 23 203	<u>25 605</u> 23 203	<u>25 605</u> 23 203	<u>25 159</u> 23 203	<u>24 675</u> 23 203

					-	-
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 979</u> 24 550	<u>26 979</u> 24 550
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 736</u> 24 312	<u>26 736</u> 24 312
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 738</u> 25 294	<u>27 738</u> 25 294
212-501-0207	, II		1	1000	<u>27 480</u> 25 041	<u>27 480</u> 25 041
212-501-0300	1225-2019					
212-501-0301	, I		1	1000	<u>26 058</u> 22 419	<u>26 682</u> 22 419
212-501-0302	, II		1	1000	<u>25 176</u> 21 555	<u>25 801</u> 21 555
212-501-0304	, II		1	1000	<u>21 630</u> 18 078	<u>22 255</u> 18 078
212-501-0400	1225-2019					
212-501-0401	I		1	1000	<u>26 789</u> 24 363	<u>26 789</u> 24 363
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 605</u> 23 203	<u>25 605</u> 23 203

							-	-	-	-	-
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>22 574</u> 20 801	<u>24 910</u> 20 801	<u>23 818</u> 20 801	<u>24 442</u> 20 801	<u>24 616</u> 20 801	<u>23 714</u> 20 801	<u>23 402</u> 20 801
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>18 871</u> 17 171	<u>21 208</u> 17 171	<u>20 116</u> 17 171	<u>20 740</u> 17 171	<u>20 913</u> 17 171	<u>20 012</u> 17 171	<u>19 700</u> 17 171

**212-502.**

							-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 662</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882	<u>27 892</u> 25 882	<u>27 407</u> 25 882
212-502-0102	, II		1	1000	<u>26 662</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882	<u>27 892</u> 25 882	<u>27 407</u> 25 882
212-502-0103	, I		1	1000	<u>20 757</u> 19 447	<u>23 512</u> 19 447	<u>22 905</u> 19 447	<u>23 252</u> 19 447	<u>22 923</u> 19 447	<u>21 813</u> 19 447	<u>21 638</u> 19 447
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 757</u> 19 447	<u>23 512</u> 19 447	<u>22 905</u> 19 447	<u>23 252</u> 19 447	<u>22 923</u> 19 447	<u>21 813</u> 19 447	<u>21 638</u> 19 447

					-	-
212-501-0500	1225-2019					
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 407</u> 20 801	<u>25 032</u> 20 801
212-501-0600	1225-2019					
212-501-0601	I		1	1000	<u>20 705</u> 17 171	<u>21 330</u> 17 171

					-	-
212-502-0100	1225-2019					
212-502-0101	, I		1	1000	<u>28 338</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882
212-502-0102	, II		1	1000	<u>28 338</u> 25 882	<u>28 338</u> 25 882
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 645</u> 19 447	<u>23 391</u> 19 447
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 645</u> 19 447	<u>23 391</u> 19 447

**212-503.**

-

							-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 832</u> 29 986	<u>32 524</u> 29 986	<u>32 524</u> 29 986	<u>32 524</u> 29 986	<u>32 524</u> 29 986	<u>32 078</u> 29 986	<u>31 594</u> 29 986
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 978</u> 29 146	<u>31 666</u> 29 146	<u>31 666</u> 29 146	<u>31 666</u> 29 146	<u>31 666</u> 29 146	<u>31 221</u> 29 146	<u>30 736</u> 29 146
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 839</u> 28 025	<u>30 523</u> 28 025	<u>30 523</u> 28 025	<u>30 523</u> 28 025	<u>30 523</u> 28 025	<u>30 077</u> 28 025	<u>29 593</u> 28 025

**212-504.**

							-	-	-	-	-
212-504-0100											
212-504-0103	( ) - 1223-2019		1	1	<u>2 928</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893
212-504-0104	, - 1223-2019		1	1	<u>4 125</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075
212-504-0105	- 1223-2019 ,		1	1	<u>1 647</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627
212-504-0106	- 1223-2019 ,		1	1	<u>2 562</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531
212-504-0200											
212-504-0201	, -19		1	1000	<u>9 736</u> 9 040						

					-	-
212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 524</u> 29 986	<u>32 524</u> 29 986
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 666</u> 29 146	<u>31 666</u> 29 146
212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 523</u> 28 025	<u>30 523</u> 28 025

					-	-
212-504-0100						
212-504-0103	( ) - 1223-2019		1	1	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893
212-504-0104	, - 1223-2019		1	1	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075
212-504-0105	- 1223-2019 ,		1	1	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627
212-504-0106	- 1223-2019 ,		1	1	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531
212-504-0200						
212-504-0201	, -19		1	1000		

**212-6.** ,  
**212-601.** -

							-	-	-	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -										
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	$\frac{48}{46}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-										
212-601-0301	-	3		1550	$\frac{19\,246}{17\,294}$						

**213.**  
**213-1.**  
**213-101.**

							-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{57\,808}{52\,679}$	$\frac{65\,156}{52\,679}$	$\frac{68\,830}{52\,679}$	$\frac{65\,930}{52\,679}$	$\frac{65\,156}{52\,679}$	$\frac{62\,774}{52\,679}$	$\frac{60\,067}{52\,679}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{57\,808}{52\,679}$	$\frac{65\,156}{52\,679}$	$\frac{68\,830}{52\,679}$	$\frac{65\,930}{52\,679}$	$\frac{65\,156}{52\,679}$	$\frac{62\,774}{52\,679}$	$\frac{60\,067}{52\,679}$
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{58\,314}{53\,170}$	$\frac{65\,663}{53\,170}$	$\frac{69\,337}{53\,170}$	$\frac{66\,436}{53\,170}$	$\frac{65\,663}{53\,170}$	$\frac{63\,280}{53\,170}$	$\frac{60\,573}{53\,170}$



				,	-	-
212-601-0100	- 1168-2006 -					
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	$\frac{41}{39}$	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-					
212-601-0301	-	3		1550		

				,	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .				
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{65\ 156}{52\ 679}$	$\frac{65\ 156}{52\ 679}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{65\ 156}{52\ 679}$	$\frac{65\ 156}{52\ 679}$
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{65\ 663}{53\ 170}$	$\frac{65\ 663}{53\ 170}$

							-	-	-	-	-
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>58 504</u> 52 679	<u>67 322</u> 52 679	<u>71 731</u> 52 679	<u>68 250</u> 52 679	<u>67 322</u> 52 679	<u>64 463</u> 52 679	<u>61 214</u> 52 679
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>58 504</u> 52 679	<u>67 322</u> 52 679	<u>71 731</u> 52 679	<u>68 250</u> 52 679	<u>67 322</u> 52 679	<u>64 463</u> 52 679	<u>61 214</u> 52 679
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>59 591</u> 53 732	<u>68 408</u> 53 732	<u>72 817</u> 53 732	<u>69 337</u> 53 732	<u>68 408</u> 53 732	<u>65 550</u> 53 732	<u>62 301</u> 53 732
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>60 699</u> 54 807	<u>69 517</u> 54 807	<u>73 925</u> 54 807	<u>70 445</u> 54 807	<u>69 517</u> 54 807	<u>66 658</u> 54 807	<u>63 409</u> 54 807
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>61 829</u> 55 903	<u>70 647</u> 55 903	<u>75 056</u> 55 903	<u>71 575</u> 55 903	<u>70 647</u> 55 903	<u>67 788</u> 55 903	<u>64 540</u> 55 903
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>58 511</u> 54 241	<u>75 368</u> 54 241	<u>76 557</u> 54 241	<u>76 557</u> 54 241	<u>69 126</u> 54 241	<u>62 955</u> 54 241	<u>60 478</u> 54 241
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>58 511</u> 54 241	<u>75 368</u> 54 241	<u>89 296</u> 54 241	<u>83 012</u> 54 241	<u>69 126</u> 54 241	<u>62 955</u> 54 241	<u>60 478</u> 54 241
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>58 036</u> 54 469						
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>63 594</u> 59 918						
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>67 870</u> 64 111						

					-	-
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .				
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>67 322</u> 52 679	<u>67 322</u> 52 679
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>67 322</u> 52 679	<u>67 322</u> 52 679
213-101-0503	150	1000 .	1	4500	<u>68 408</u> 53 732	<u>68 408</u> 53 732
213-101-0504	175	1000 .	1	4500	<u>69 517</u> 54 807	<u>69 517</u> 54 807
213-101-0505	200	1000 .	1	4500	<u>70 647</u> 55 903	<u>70 647</u> 55 903
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .				
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>67 180</u> 54 241	<u>71 780</u> 54 241
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>67 180</u> 54 241	<u>71 780</u> 54 241
213-101-0603	150	1000 .	2	2940		
213-101-0604	175	1000 .	2	2940		
213-101-0605	200	1000 .	2	2940		

**213-102.**

						-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .					
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>101 567</u> 94 164	<u>67 695</u> 64 366	<u>67 032</u> 64 366
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>103 408</u> 95 950	<u>67 972</u> 64 637	<u>67 309</u> 64 637
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>104 329</u> 96 843	<u>68 249</u> 64 908	<u>67 586</u> 64 908
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>106 581</u> 99 026		
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .					
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>137 939</u> 129 432	<u>108 268</u> 104 143	<u>107 605</u> 104 143

**213-104.**

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243
213-104-0200	474-90				

					,	.
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085	
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045	
213-104-0300	2694-78	3				
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725	
213-104-0400	2694-78	3				
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725	

**213-3.** , ,  
**213-301.**

					,	.	.	-	-	-	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3										
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 725</u> 30 104	<u>37 255</u> 30 104	<u>37 499</u> 30 104	<u>37 499</u> 30 104	<u>35 121</u> 30 104	<u>33 147</u> 30 104	<u>32 354</u> 30 104	

**213-302.**

					,	.	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

				,	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3				
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>34 499</u> 30 104	<u>35 971</u> 30 104

					,	.	-	-	
213-302-0100	945-92	.							
213-302-0101	390      190      188      ,	.	2	17,8	<u>293</u> 268	<u>2 654</u> 240	<u>305</u> 268	<u>373</u> 268	
213-302-0102	390      90      188      ,	.	2	11,1	<u>212</u> 199				
213-302-0103	390      190      188      ,	.	2	17,8	<u>408</u> 381	<u>2 757</u> 341	<u>420</u> 381	<u>489</u> 381	

**213-304.**

					,	.	-	-	
213-304-0100	945-92	.							
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	<u>282</u> 257	<u>2 643</u> 229	<u>295</u> 257	<u>368</u> 257	

**213-306.**

					,	.
213-306-0100	958-93	2				
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>3 532</u> 3 434	

**213-307.**

					,	.
213-307-0100	13015-2012	3				
213-307-0101		3	1	2400	<u>64 729</u> <u>60 916</u>	

**213-309.**

					,	.
213-309-0200	19222-84	3				
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 010</u> <u>32 593</u>	

**22.****221.****221-1.****221-102.**

					,	.		-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>50 493</u> <u>47 705</u>	<u>57 588</u> <u>50 582</u>	<u>30 464</u> <u>27 914</u>	<u>53 404</u> <u>50 582</u>	<u>56 862</u> <u>46 370</u>	<u>53 722</u> <u>47 705</u>	<u>51 999</u> <u>47 705</u>	



				,	-	-
221-102-0100	13579-2018	3				
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>56 338</u> 47 705	<u>59 845</u> 47 705

**221-104.**

							-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93										
221-104-0101	956-93 1,5 ' / 2	3	1	2453	<u>62 600</u> 59 650	<u>80 091</u> 72 764	<u>85 601</u> 63 778	<u>75 871</u> 72 764	<u>72 079</u> 61 400	<u>65 857</u> 59 650	<u>64 120</u> 59 650
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2450	<u>46 976</u> 44 214	<u>92 260</u> 84 796	<u>44 997</u> 42 258	<u>88 045</u> 84 796	<u>55 131</u> 44 922	<u>50 229</u> 44 214	<u>48 493</u> 44 214
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2454	<u>57 290</u> 54 402	<u>46 077</u> 33 617	<u>54 846</u> 33 617	<u>48 372</u> 33 617	<u>64 740</u> 54 402	<u>60 548</u> 54 402	<u>58 810</u> 54 402
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2454	<u>58 229</u> 55 330	<u>80 244</u> 72 912	<u>47 663</u> 44 889	<u>76 022</u> 72 912	<u>69 416</u> 58 870	<u>61 487</u> 55 330	<u>59 748</u> 55 330

**222.****222-1.****222-101.**

							-	-	-	-	-
222-101-0200		3									
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>84 289</u> 80 225	<u>101 964</u> 80 225	<u>119 709</u> 80 225	<u>109 642</u> 80 225	<u>95 530</u> 80 225	<u>89 172</u> 80 225	<u>86 788</u> 80 225

					-	-
221-104-0100	956-93					
221-104-0101	956-93 1,5 ' / 2	3	1	2453	<u>68 496</u> 59 650	<u>72 034</u> 59 650
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2450	<u>52 864</u> 44 214	<u>56 398</u> 44 214
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2454	<u>63 188</u> 54 402	<u>66 727</u> 54 402
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2454	<u>64 127</u> 55 330	<u>67 666</u> 55 330

					-	-
222-101-0200		3				
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>93 598</u> 80 225	<u>98 165</u> 80 225

							-	-	-	-	-
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>93 427</u> 89 184	<u>111 102</u> 89 184	<u>128 847</u> 89 184	<u>118 780</u> 89 184	<u>104 668</u> 89 184	<u>98 310</u> 89 184	<u>95 926</u> 89 184
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>104 371</u> 99 865	<u>122 405</u> 99 865	<u>140 511</u> 99 865	<u>130 239</u> 99 865	<u>115 841</u> 99 865	<u>109 353</u> 99 865	<u>106 921</u> 99 865
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>65 491</u> 62 893	<u>75 119</u> 62 893	<u>84 785</u> 62 893	<u>79 301</u> 62 893	<u>71 614</u> 62 893	<u>68 151</u> 62 893	<u>66 852</u> 62 893
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>71 408</u> 68 695	<u>81 036</u> 68 695	<u>90 702</u> 68 695	<u>85 219</u> 68 695	<u>77 532</u> 68 695	<u>74 068</u> 68 695	<u>72 770</u> 68 695
222-101-0207	7 11024-2012	3	1	1330	<u>83 872</u> 80 924	<u>93 428</u> 80 924	<u>103 022</u> 80 924	<u>97 579</u> 80 924	<u>89 950</u> 80 924	<u>86 512</u> 80 924	<u>85 223</u> 80 924
222-101-0300		3									

					-	-
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>102 736</u> 89 184	<u>107 303</u> 89 184
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>113 870</u> 99 865	<u>118 529</u> 99 865
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>70 562</u> 62 893	<u>73 049</u> 62 893
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>76 479</u> 68 695	<u>78 967</u> 68 695
222-101-0207	7 11024-2012	3	1	1330	<u>88 905</u> 80 924	<u>91 374</u> 80 924
222-101-0300		3				

							-	-	-	-	-
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>87 254</u> 83 132	<u>104 929</u> 83 132	<u>122 674</u> 83 132	<u>112 607</u> 83 132	<u>98 495</u> 83 132	<u>92 137</u> 83 132	<u>89 753</u> 83 132
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>95 742</u> 91 454	<u>113 417</u> 91 454	<u>131 162</u> 91 454	<u>121 095</u> 91 454	<u>106 983</u> 91 454	<u>100 625</u> 91 454	<u>98 241</u> 91 454
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>92 131</u> 87 894	<u>109 950</u> 87 894	<u>127 839</u> 87 894	<u>117 690</u> 87 894	<u>103 464</u> 87 894	<u>97 054</u> 87 894	<u>94 650</u> 87 894
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>69 828</u> 67 136	<u>79 528</u> 67 136	<u>89 266</u> 67 136	<u>83 741</u> 67 136	<u>75 997</u> 67 136	<u>72 508</u> 67 136	<u>71 200</u> 67 136
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>67 341</u> 64 708	<u>76 969</u> 64 708	<u>86 635</u> 64 708	<u>81 152</u> 64 708	<u>73 465</u> 64 708	<u>70 001</u> 64 708	<u>68 703</u> 64 708
222-101-0307	7 11024-2012	3	1	1340	<u>80 580</u> 77 687	<u>90 208</u> 77 687	<u>99 874</u> 77 687	<u>94 390</u> 77 687	<u>86 704</u> 77 687	<u>83 240</u> 77 687	<u>81 942</u> 77 687

					-	-
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>96 563</u> 83 132	<u>101 130</u> 83 132
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>105 051</u> 91 454	<u>109 618</u> 91 454
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>101 516</u> 87 894	<u>106 120</u> 87 894
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>74 937</u> 67 136	<u>77 443</u> 67 136
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>72 412</u> 64 708	<u>74 900</u> 64 708
222-101-0307	7 11024-2012	3	1	1340	<u>85 651</u> 77 687	<u>88 139</u> 77 687

							-	-	-	-	-
222-101-0400		3									
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	$\frac{77\,652}{73\,728}$	$\frac{95\,255}{73\,728}$	$\frac{112\,928}{73\,728}$	$\frac{102\,902}{73\,728}$	$\frac{88\,847}{73\,728}$	$\frac{82\,515}{73\,728}$	$\frac{80\,141}{73\,728}$
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	$\frac{79\,572}{75\,581}$	$\frac{97\,390}{75\,581}$	$\frac{115\,280}{75\,581}$	$\frac{105\,131}{75\,581}$	$\frac{90\,904}{75\,581}$	$\frac{84\,494}{75\,581}$	$\frac{82\,091}{75\,581}$
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	$\frac{64\,742}{62\,061}$	$\frac{75\,088}{62\,061}$	$\frac{85\,475}{62\,061}$	$\frac{79\,583}{62\,061}$	$\frac{71\,322}{62\,061}$	$\frac{67\,600}{62\,061}$	$\frac{66\,205}{62\,061}$
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	$\frac{70\,606}{67\,751}$	$\frac{81\,383}{67\,751}$	$\frac{92\,203}{67\,751}$	$\frac{86\,065}{67\,751}$	$\frac{77\,460}{67\,751}$	$\frac{73\,583}{67\,751}$	$\frac{72\,130}{67\,751}$
222-101-0406	7 11024-2012	3	1	1650	$\frac{85\,436}{82\,144}$	$\frac{97\,291}{82\,144}$	$\frac{109\,194}{82\,144}$	$\frac{102\,441}{82\,144}$	$\frac{92\,976}{82\,144}$	$\frac{88\,711}{82\,144}$	$\frac{87\,113}{82\,144}$



					-	-
222-101-0400		3				
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>86 923</u> 73 728	<u>91 471</u> 73 728
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>88 957</u> 75 581	<u>93 560</u> 75 581
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>70 191</u> 62 061	<u>72 864</u> 62 061
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>76 282</u> 67 751	<u>79 067</u> 67 751
222-101-0406	7 11024-2012	3	1	1650	<u>91 680</u> 82 144	<u>94 743</u> 82 144

							-	-	-	-	-
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>134 248</u> 129 097	<u>152 713</u> 129 097	<u>171 251</u> 129 097	<u>160 734</u> 129 097	<u>145 992</u> 129 097	<u>139 349</u> 129 097	<u>136 859</u> 129 097

**222-102.**

							-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>222 676</u> 217 786	<u>201 041</u> 183 389	<u>157 218</u> 153 103	<u>200 984</u> 183 389	<u>230 266</u> 217 786	<u>225 996</u> 217 786	<u>224 225</u> 217 786
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>190 223</u> 185 771	<u>176 728</u> 168 286	<u>123 494</u> 119 832	<u>172 529</u> 168 286	<u>194 901</u> 182 857	<u>193 464</u> 185 771	<u>191 735</u> 185 771
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>152 506</u> 148 448	<u>150 855</u> 142 566	<u>107 788</u> 104 260	<u>146 554</u> 142 566	<u>159 519</u> 147 713	<u>155 826</u> 148 448	<u>154 055</u> 148 448
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>112 055</u> 108 479	<u>119 474</u> 103 438	<u>99 676</u> 96 247	<u>119 418</u> 103 438	<u>119 636</u> 108 479	<u>115 370</u> 108 479	<u>113 601</u> 108 479
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>110 326</u> 106 764	<u>118 349</u> 102 296	<u>97 392</u> 93 983	<u>118 292</u> 102 296	<u>117 928</u> 106 764	<u>113 651</u> 106 764	<u>111 877</u> 106 764

					-	-
222-101-0500	12504-2015	3				
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>143 973</u> 129 097	<u>148 744</u> 129 097

					-	-
222-102-0100	948-84	3				
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>228 685</u> 217 786	<u>232 290</u> 217 786
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>196 090</u> 185 771	<u>199 610</u> 185 771
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>158 515</u> 148 448	<u>162 121</u> 148 448
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>118 057</u> 108 479	<u>121 657</u> 108 479
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>116 344</u> 106 764	<u>119 955</u> 106 764

8.04-08-2022

							-	-	-	-	-
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>102 202</u> 98 740				<u>109 795</u> 98 740	<u>105 523</u> 98 740	<u>103 751</u> 98 740
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>94 826</u> 91 447	<u>202 705</u> 193 789	<u>206 160</u> 193 789	<u>198 396</u> 193 789	<u>112 668</u> 101 417	<u>98 152</u> 91 447	<u>96 378</u> 91 447
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>128 605</u> 124 846	<u>199 618</u> 190 795	<u>108 424</u> 104 903	<u>195 346</u> 190 795	<u>143 768</u> 132 206	<u>131 902</u> 124 846	<u>130 143</u> 124 846
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>81 840</u> 78 621	<u>92 892</u> 76 922	<u>105 611</u> 76 922	<u>98 396</u> 76 922	<u>89 424</u> 78 621	<u>85 157</u> 78 621	<u>83 387</u> 78 621

**222-2.**  
**222-202.**

							-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>184 849</u> 180 380	<u>234 704</u> 216 228	<u>258 429</u> 253 088	<u>234 647</u> 216 228	<u>192 530</u> 180 380	<u>188 208</u> 180 380	<u>186 416</u> 180 380

					-	-
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>108 214</u> 98 740	<u>111 820</u> 98 740
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>100 847</u> 91 447	<u>104 460</u> 91 447
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>134 573</u> 124 846	<u>138 154</u> 124 846
222-102-0200	948-84	3				
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>87 844</u> 78 621	<u>91 446</u> 78 621

					-	-
222-202-0100	13015-2012	3				
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>190 930</u> 180 380	<u>194 578</u> 180 380

**222-203.**

							-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.									
222-203-0101	4.4	.	1	50	$\frac{11\,024}{10\,848}$	$\frac{11\,354}{10\,848}$	$\frac{11\,609}{10\,848}$	$\frac{11\,464}{10\,848}$	$\frac{11\,176}{10\,848}$	$\frac{11\,090}{10\,848}$	$\frac{11\,055}{10\,848}$
222-203-0102	5.2	.	1	45	$\frac{11\,934}{11\,752}$	$\frac{12\,247}{11\,752}$	$\frac{12\,476}{11\,752}$	$\frac{12\,346}{11\,752}$	$\frac{12\,071}{11\,752}$	$\frac{11\,994}{11\,752}$	$\frac{11\,962}{11\,752}$
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	$\frac{12\,412}{12\,204}$	$\frac{12\,838}{12\,204}$	$\frac{13\,182}{12\,204}$	$\frac{12\,987}{12\,204}$	$\frac{12\,617}{12\,204}$	$\frac{12\,502}{12\,204}$	$\frac{12\,454}{12\,204}$
222-203-0104	6.2	.	1	90	$\frac{4\,185}{4\,040}$						
222-203-0105	6.4	.	1	134	$\frac{12\,930}{12\,656}$	$\frac{13\,684}{12\,656}$	$\frac{14\,366}{12\,656}$	$\frac{13\,979}{12\,656}$	$\frac{13\,337}{12\,656}$	$\frac{13\,108}{12\,656}$	$\frac{13\,013}{12\,656}$
222-203-0200	12767-94	3									
222-203-0201	7-9 160	3	1	2540	$\frac{113\,971}{109\,450}$	$\frac{126\,314}{109\,450}$	$\frac{139\,247}{109\,450}$	$\frac{131\,910}{109\,450}$	$\frac{121\,743}{109\,450}$	$\frac{117\,225}{109\,450}$	$\frac{115\,411}{109\,450}$
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0301	4 9561-2016	2	1	295	$\frac{8\,882}{8\,289}$						
222-203-0302	6 9561-2016	2	1	300	$\frac{8\,945}{8\,344}$						
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{8\,094}{7\,725}$	$\frac{16\,260}{15\,280}$	$\frac{11\,673}{8\,450}$	$\frac{15\,739}{15\,280}$	$\frac{9\,014}{7\,725}$	$\frac{8\,496}{7\,725}$	$\frac{8\,281}{7\,725}$

					-	-
222-203-0100	13015-2012	.				
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>11 144</u> 10 848	<u>11 216</u> 10 848
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>12 042</u> 11 752	<u>12 107</u> 11 752
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>12 574</u> 12 204	<u>12 672</u> 12 204
222-203-0104	6.2	.	1	90		
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>13 252</u> 12 656	<u>13 445</u> 12 656
222-203-0200	12767-94	3				
222-203-0201	7-9 160	3	1	2540	<u>120 318</u> 109 450	<u>123 686</u> 109 450
222-203-0300	9561-2016	2				
222-203-0301	4 9561-2016	2	1	295		
222-203-0302	6 9561-2016	2	1	300		
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>8 822</u> 7 725	<u>9 259</u> 7 725

							-	-	-	-	-
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314	$\frac{11\,235}{10\,769}$						
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314	$\frac{11\,975}{11\,494}$						

**222-3.** , ,  
**222-301.** , ,

							-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{6\,979}{6\,779}$						
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{10\,217}{9\,697}$	$\frac{12\,456}{9\,697}$	$\frac{14\,716}{9\,697}$	$\frac{13\,434}{9\,697}$	$\frac{11\,565}{9\,697}$	$\frac{10\,807}{9\,697}$	$\frac{10\,492}{9\,697}$
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	$\frac{8\,125}{7\,733}$						



				,	-	-
222-203-0400	9561-2016	2				
222-203-0403	9561-2016 6	2	1	314		
222-203-0404	9561-2016 8	2	1	314		

				,	-	-
222-301-0100	8717-2016					
222-301-0101	8717-2016		1	91		
222-301-0200	9818-2015	2				
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>11 284</u> 9 697	<u>11 925</u> 9 697
222-301-0300	9818-2015	2				
222-301-0301	9818-2015	2	1	333		

**222-302.**

,

							-	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.									
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>34 373</u> 33 177	<u>38 896</u> 33 177	<u>43 351</u> 33 177	<u>40 824</u> 33 177	<u>37 029</u> 33 177	<u>35 534</u> 33 177	<u>34 914</u> 33 177
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>34 145</u> 32 811						
222-302-0105	27.12-5	.	1	975	<u>40 790</u> 39 307				<u>43 972</u> 39 307	<u>42 238</u> 39 307	<u>41 541</u> 39 307
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>39 403</u> 37 969	<u>44 939</u> 37 969	<u>50 412</u> 37 969	<u>47 307</u> 37 969	<u>42 667</u> 37 969	<u>40 831</u> 37 969	<u>40 069</u> 37 969
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>44 033</u> 42 329						
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>48 499</u> 46 620						
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300	<u>47 702</u> 45 856						
222-302-0200	961-93	3									
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>139 220</u> 134 168	<u>151 757</u> 134 168	<u>164 894</u> 134 168	<u>157 441</u> 134 168	<u>147 115</u> 134 168	<u>142 526</u> 134 168	<u>140 683</u> 134 168

**225.****225-1.**

					-	-
222-302-0100	961-93	.				
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>36 476</u> 33 177	<u>37 737</u> 33 177
222-302-0103	24.13-6	.	1	950		
222-302-0105	27.12-5	.	1	975	<u>43 425</u> 39 307	<u>44 718</u> 39 307
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>41 987</u> 37 969	<u>43 538</u> 37 969
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200		
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325		
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300		
222-302-0200	961-93	3				
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>145 668</u> 134 168	<u>149 089</u> 134 168

**225-101.**

							-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>8 457</u> 7 090	<u>6 183</u> 5 772	<u>8 627</u> 8 408	<u>5 960</u> 5 772	<u>6 424</u> 5 772	<u>8 211</u> 7 090	<u>8 293</u> 7 090
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>9 632</u> 8 280						
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>15 441</u> 14 916	<u>17 252</u> 16 059	<u>17 669</u> 16 059	<u>16 598</u> 16 059	<u>17 274</u> 15 488	<u>15 946</u> 14 916	<u>15 677</u> 14 916
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 129</u> 6 315	<u>8 252</u> 6 315	<u>9 315</u> 6 315	<u>8 742</u> 6 315	<u>7 861</u> 6 315	<u>7 474</u> 6 315	<u>7 389</u> 6 315
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>15 002</u> 14 464	<u>17 872</u> 16 620	<u>18 837</u> 15 183	<u>17 184</u> 16 620	<u>17 015</u> 15 183	<u>15 533</u> 14 464	<u>15 250</u> 14 464
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>17 929</u> 17 176	<u>25 330</u> 23 469	<u>25 007</u> 20 323	<u>24 297</u> 23 469	<u>23 094</u> 20 323	<u>18 726</u> 17 176	<u>18 301</u> 17 176
225-101-0107	13-9	.	1	750	<u>25 164</u> 21 183				<u>22 417</u> 18 216	<u>23 429</u> 19 876	<u>24 137</u> 20 570
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>19 813</u> 18 984	<u>27 510</u> 25 468	<u>17 510</u> 16 709	<u>26 375</u> 25 468	<u>24 121</u> 21 146	<u>20 690</u> 18 984	<u>20 222</u> 18 984
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>22 868</u> 21 696	<u>36 569</u> 33 535	<u>24 761</u> 23 568	<u>34 849</u> 33 535	<u>32 160</u> 27 616	<u>24 195</u> 21 696	<u>23 487</u> 21 696
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>25 594</u> 24 408	<u>45 563</u> 42 474	<u>39 248</u> 30 430	<u>43 877</u> 42 474	<u>34 837</u> 30 430	<u>26 895</u> 24 408	<u>26 201</u> 24 408
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>33 140</u> 31 415	<u>61 047</u> 56 475	<u>52 961</u> 39 768	<u>58 501</u> 56 475	<u>46 349</u> 39 768	<u>35 105</u> 31 415	<u>34 056</u> 31 415
225-101-0114	15-3	.	1	1200	<u>12 580</u> 8 284	<u>19 318</u> 8 284	<u>25 693</u> 8 284	<u>22 256</u> 8 284	<u>16 968</u> 8 284	<u>14 648</u> 8 284	<u>14 141</u> 8 284

					-	-
225-101-0100	8020-2016	.				
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>8 911</u> 7 090	<u>9 076</u> 7 090
225-101-0102	7-6	.	1	250		
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>16 355</u> 14 916	<u>16 903</u> 14 916
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>6 692</u> 6 315	<u>6 789</u> 6 315
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>15 964</u> 14 464	<u>16 540</u> 14 464
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>19 371</u> 17 176	<u>20 236</u> 17 176
225-101-0107	13-9	.	1	750	<u>23 926</u> 20 570	<u>24 729</u> 20 570
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>21 400</u> 18 984	<u>22 351</u> 18 984
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>25 271</u> 21 696	<u>26 713</u> 21 696
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>27 949</u> 24 408	<u>29 363</u> 24 408
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>36 697</u> 31 415	<u>38 831</u> 31 415
225-101-0114	15-3	.	1	1200	<u>9 955</u> 8 284	<u>10 540</u> 8 284

							-	-	-	-	-
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>17 218</u> 11 565	<u>26 062</u> 11 565	<u>34 429</u> 11 565	<u>29 918</u> 11 565	<u>22 978</u> 11 565	<u>19 932</u> 11 565	<u>19 267</u> 11 565
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 870</u> 6 273	<u>6 605</u> 6 273	<u>7 191</u> 7 061	<u>5 657</u> 5 485	<u>6 695</u> 6 273	<u>6 775</u> 6 273	<u>6 807</u> 6 273
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>20 842</u> 20 190	<u>33 369</u> 31 803	<u>16 117</u> 15 247	<u>32 595</u> 31 803	<u>25 206</u> 23 093	<u>21 439</u> 20 190	<u>21 121</u> 20 190
225-101-0602	15	.	1	950	<u>34 014</u> 32 756	<u>70 531</u> 67 225	<u>37 368</u> 36 070	<u>68 897</u> 67 225	<u>45 745</u> 41 373	<u>35 275</u> 32 756	<u>34 602</u> 32 756
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>60 357</u> 58 309	<u>142 426</u> 136 889	<u>41 481</u> 38 847	<u>139 880</u> 136 889	<u>84 927</u> 77 954	<u>62 322</u> 58 309	<u>61 273</u> 58 309
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>25 844</u> 25 313	<u>19 182</u> 18 305	<u>11 819</u> 11 279	<u>18 752</u> 18 305	<u>23 123</u> 21 809	<u>26 176</u> 25 313	<u>25 999</u> 25 313
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 982</u> 18 532	<u>29 635</u> 28 634	<u>12 877</u> 12 317	<u>29 205</u> 28 634	<u>24 919</u> 23 583	<u>19 314</u> 18 532	<u>19 137</u> 18 532
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>45 098</u> 37 930	<u>57 804</u> 55 350	<u>29 831</u> 28 865	<u>56 634</u> 55 350	<u>59 060</u> 55 350	<u>43 808</u> 37 930	<u>44 241</u> 37 930
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>31 267</u> 30 285	<u>60 544</u> 58 058	<u>22 316</u> 21 042	<u>59 374</u> 58 058	<u>40 449</u> 37 228	<u>32 170</u> 30 285	<u>31 689</u> 30 285
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>79 513</u> 65 203	<u>102 877</u> 98 069	<u>34 715</u> 32 337	<u>100 502</u> 98 069	<u>105 425</u> 98 069	<u>76 895</u> 65 203	<u>77 773</u> 65 203
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>60 403</u> 58 445	<u>138 607</u> 133 375	<u>96 650</u> 83 422	<u>136 233</u> 133 375	<u>90 114</u> 83 422	<u>62 235</u> 58 445	<u>61 258</u> 58 445
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>120 661</u> 108 906	<u>113 370</u> 108 906	<u>115 154</u> 108 906	<u>111 306</u> 108 906	<u>115 587</u> 108 906	<u>118 399</u> 108 906	<u>119 163</u> 108 906

					-	-
225-101-0115	20-3	.	1	1575	<u>13 772</u> 11 565	<u>14 540</u> 11 565
225-101-0200	8020-2016	.				
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 044</u> 6 273	<u>7 108</u> 6 273
225-101-0600	8020-2016	.				
225-101-0601	10	.	1	450	<u>21 923</u> 20 190	<u>22 572</u> 20 190
225-101-0602	15	.	1	950	<u>36 297</u> 32 756	<u>37 667</u> 32 756
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>63 914</u> 58 309	<u>66 048</u> 58 309
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>26 445</u> 25 313	<u>26 805</u> 25 313
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>19 583</u> 18 532	<u>19 944</u> 18 532
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>47 470</u> 37 930	<u>48 336</u> 37 930
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>32 902</u> 30 285	<u>33 882</u> 30 285
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>84 327</u> 65 203	<u>86 084</u> 65 203
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>63 720</u> 58 445	<u>65 710</u> 58 445
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>124 832</u> 108 906	<u>126 360</u> 108 906

							-	-	-	-	-
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>69 708</u> 67 801	<u>140 526</u> 135 740	<u>142 525</u> 135 740	<u>138 462</u> 135 740	<u>108 047</u> 101 771	<u>71 301</u> 67 801	<u>70 451</u> 67 801
225-101-0620	10	.	1	800	<u>36 800</u> 32 299						
225-101-0621	6	.	1	2260	<u>91 606</u> 79 131						
225-101-0622	10	.	1	2480	<u>100 735</u> 87 042						

**225-104.**

							-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.								
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>56 809</u> 55 145	<u>57 993</u> 50 625	<u>63 594</u> 50 625	<u>60 416</u> 50 625	<u>60 148</u> 55 145	<u>58 269</u> 55 145
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>111 697</u> 108 482	<u>118 174</u> 103 962	<u>128 866</u> 103 962	<u>122 800</u> 103 962	<u>118 072</u> 108 482	<u>114 485</u> 108 482
225-104-0200	30 24547-2016	.								
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>98 899</u> 92 112					
225-104-0202	1.150	.	1	1500	<u>148 351</u> 138 170					



8.04-08-2022

148

					-	-
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>72 592</u> 67 801	<u>74 323</u> 67 801
225-101-0620	10	.	1	800		
225-101-0621	6	.	1	2260		
225-101-0622	10	.	1	2480		

					-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.					
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>57 490</u> 55 145	<u>59 453</u> 55 145	<u>61 039</u> 55 145
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>112 997</u> 108 482	<u>116 744</u> 108 482	<u>119 772</u> 108 482
225-104-0200	30 24547-2016	.					
225-104-0201	1.100	.	1	1000			
225-104-0202	1.150	.	1	1500			

							-	-	-	-
225-104-0203	1.200	.	1	2000	<u>195 781</u> 182 246					
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>98 560</u> 90 809					
225-104-0206	2.150	.	1	1800	<u>178 019</u> 165 802					
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>193 459</u> 178 031					
225-104-0210	3.150	.	1	2300	<u>227 467</u> 211 856					
225-104-0211	3.200	.	1	3100	<u>305 664</u> 284 642					
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>135 520</u> 124 621					
225-104-0214	4.150	.	1	2600	<u>257 138</u> 239 491					
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>230 093</u> 208 613					
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>170 481</u> 156 958					
225-104-0219	5.200	.	1	4300	<u>348 083</u> 320 411					
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>162 686</u> 147 861					
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>316 136</u> 286 667					

				,	-	-	-
225-104-0203	1.200	.	1	2000			
225-104-0205	2.100	.	1	1200			
225-104-0206	2.150	.	1	1800			
225-104-0207	2.200	.	1	2400			
225-104-0210	3.150	.	1	2300			
225-104-0211	3.200	.	1	3100			
225-104-0213	4.100	.	1	1700			
225-104-0214	4.150	.	1	2600			
225-104-0215	4.200	.	1	3500			
225-104-0217	5.100	.	1	2100			
225-104-0219	5.200	.	1	4300			
225-104-0221	6.100	.	1	2400			
225-104-0223	6.200	.	1	4800			

							-	-	-	-
225-104-0225	7.100	.	1	3300	<u>351 248</u> 328 362					
225-104-0226	7.150	.	1	4900	<u>483 021</u> 449 795					
225-104-0227	7.200	.	1	6600	<u>650 601</u> 605 847					
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>395 890</u> 368 735					
225-104-0240	19.200	.	1	2000	<u>162 982</u> 150 090					
225-104-0300	30 24547-2016	.								
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300	<u>136 562</u> 127 582					
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900	<u>182 610</u> 169 818					
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500	<u>240 743</u> 223 902					
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900	<u>367 095</u> 340 990					
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>216 035</u> 198 709					
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>295 613</u> 270 425					
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>382 014</u> 347 860					

				,	-	-	-
225-104-0225	7.100	.	1	3300			
225-104-0226	7.150	.	1	4900			
225-104-0227	7.200	.	1	6600			
225-104-0232	9.100	.	1	4000			
225-104-0240	19.200	.	1	2000			
225-104-0300	30 24547-2016	.					
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300			
225-104-0302	15-132 ( 28)	.	1	1900			
225-104-0303	16-132 ( 29)	.	1	2500			
225-104-0304	17-132 ( 76)	.	1	3900			
225-104-0305	11-170	.	1	2700			
225-104-0307	12-170	.	1	4000			
225-104-0309	13-170	.	1	5500			

							-	-	-	-
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>770 710</u> 714 390					
225-104-0400	30 24547-2016	.								
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>194 837</u> 178 897					
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>323 925</u> 293 818					
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700	<u>219 562</u> 201 956					
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>260 152</u> 240 968					
225-104-0505	3.100 ( 82)	.	1	2000	<u>335 159</u> 312 939					
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000	<u>320 336</u> 298 407					
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300	<u>295 388</u> 271 601					
225-104-0510	5.200	.	1	4600	<u>632 422</u> 584 032					
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600	<u>387 308</u> 359 372					
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800	<u>396 660</u> 366 975					

					-	-	-
225-104-0312	14-170	.	1	8500			
225-104-0400	30 24547-2016	.					
225-104-0401	15-170	.	1	2500			
225-104-0406	17-170	.	1	4900			
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.					
225-104-0501	1.100 ( 80)	.	1	1700			
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800			
225-104-0505	3.100 ( 82)	.	1	2000			
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000			
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300			
225-104-0510	5.200	.	1	4600			
225-104-0511	6.100 ( 85)	.	1	2600			
225-104-0513	7.100 ( 86)	.	1	2800			

							-	-	-	-
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>439 250</u> 405 600					
225-104-0516	8.200	.	1	6400	<u>894 276</u> 826 668					
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000	<u>549 034</u> 506 972					
225-104-0518	9.200	.	1	8000	<u>1 117 843</u> 1 033 332					
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>477 926</u> 441 171					
225-104-0520	10.200	.	1	7000	<u>1 033 457</u> 958 425					
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>553 576</u> 509 861					
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600	<u>758 148</u> 699 468					
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>580 493</u> 534 685					
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800	<u>763 155</u> 702 812					
225-104-0528	14.200	.	1	11600	<u>1 620 870</u> 1 498 329					
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800	<u>1 080 759</u> 998 540					
225-104-0530	15.200	.	1	15600	<u>2 179 793</u> 2 014 997					



					-	-	-
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200			
225-104-0516	8.200	.	1	6400			
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000			
225-104-0518	9.200	.	1	8000			
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500			
225-104-0520	10.200	.	1	7000			
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200			
225-104-0523	12.100 ( 89)	.	1	5600			
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400			
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800			
225-104-0528	14.200	.	1	11600			
225-104-0529	15.100 ( 90)	.	1	7800			
225-104-0530	15.200	.	1	15600			

							-	-	-	-
225-104-0531	16.100 ( 91)	.	1	6200	<u>824 737</u> 760 057					
225-104-0532	17.100 ( 92)	.	1	8000	<u>1 230 402</u> 1 143 685					
225-104-0533	18.100 ( 93)	.	1	10000	<u>1 975 745</u> 1 858 765					
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>958 066</u> 868 082	<u>902 443</u> 868 082	<u>916 307</u> 868 082	<u>886 788</u> 868 082	<u>919 250</u> 868 082	<u>940 913</u> 868 082
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>1 322 484</u> 1 218 313	<u>1 259 245</u> 1 218 313	<u>1 276 594</u> 1 218 313	<u>1 242 041</u> 1 218 313	<u>1 277 714</u> 1 218 313	<u>1 303 635</u> 1 218 313
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700	<u>2 871 945</u> 2 708 443					
225-104-0537	22.100 ( 97)	.	1	1900	<u>293 002</u> 272 391					
225-104-0538	23.100 ( 100)	.	1	2400	<u>329 617</u> 304 376					
225-104-0539	24.100 ( 103)	.	1	3100	<u>459 120</u> 425 863					
225-104-0540	25.100 ( 51)	.	1	3900	<u>603 688</u> 561 338					
225-104-0541	26.100 ( 54)	.	1	4800	<u>742 463</u> 690 350					
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0602	28 ( 101)	.	1	2900	<u>343 913</u> 314 480					

					-	-	-
225-104-0531	16.100 ( 91)	.	1	6200			
225-104-0532	17.100 ( 92)	.	1	8000			
225-104-0533	18.100 ( 93)	.	1	10000			
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>946 705</u> 868 082	<u>989 699</u> 868 082	<u>1 001 283</u> 868 082
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>1 309 999</u> 1 218 313	<u>1 357 246</u> 1 218 313	<u>1 369 975</u> 1 218 313
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700			
225-104-0537	22.100 ( 97)	.	1	1900			
225-104-0538	23.100 ( 100)	.	1	2400			
225-104-0539	24.100 ( 103)	.	1	3100			
225-104-0540	25.100 ( 51)	.	1	3900			
225-104-0541	26.100 ( 54)	.	1	4800			
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.					
225-104-0602	28 ( 101)	.	1	2900			

							-	-	-	-
225-104-0603	29 ( 104)	.	1	3700	<u>457 830</u> 419 904					
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>241 669</u> 220 500					
225-104-0607	33 ( 102)	.	1	2600	<u>265 793</u> 240 239					
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>355 701</u> 322 125					
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>461 660</u> 418 182					
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>561 664</u> 507 619					
225-104-0611	37 ( 106)	.	1	7500	<u>717 707</u> 644 954					
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>1 023 014</u> 925 497	<u>962 652</u> 925 497	<u>977 583</u> 925 497	<u>945 620</u> 925 497	<u>980 936</u> 925 497	<u>1 004 353</u> 925 497

**225-105.**

							-	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.									
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>104 676</u> 87 758	<u>93 810</u> 87 758	<u>95 957</u> 87 758	<u>90 541</u> 87 758	<u>97 319</u> 87 758	<u>101 094</u> 87 758	<u>102 303</u> 87 758

					-	-	-
225-104-0603	29 ( 104)	.	1	3700			
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100			
225-104-0607	33 ( 102)	.	1	2600			
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400			
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400			
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500			
225-104-0611	37 ( 106)	.	1	7500			
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>1 010 654</u> 925 497	<u>1 057 428</u> 925 497	<u>1 070 030</u> 925 497

					-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.				
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>111 280</u> 87 758	<u>113 699</u> 87 758

					,	.	.	-	-	-	-	
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>35 583</u> 33 901	<u>64 347</u> 57 160	<u>68 286</u> 57 160	<u>64 768</u> 57 160	<u>39 833</u> 33 901	<u>37 441</u> 33 901	<u>36 450</u> 33 901	
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>151 588</u> 125 926	<u>135 068</u> 125 926	<u>138 280</u> 125 926	<u>130 079</u> 125 926	<u>140 424</u> 125 926	<u>146 122</u> 125 926	<u>147 967</u> 125 926	
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>47 747</u> 45 201	<u>101 330</u> 94 408	<u>103 758</u> 94 408	<u>97 545</u> 94 408	<u>79 910</u> 69 805	<u>50 668</u> 45 201	<u>49 110</u> 45 201	

**225-107.**

					,	.		-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.										
225-107-0101	18	.	1	300	<u>17 668</u> 14 975							
225-107-0102	19	.	1	500	<u>31 642</u> 27 109							
225-107-0103	20	.	1	600	<u>39 288</u> 33 823							
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>112 806</u> 94 946							
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>86 405</u> 72 975							
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>74 663</u> 63 028							

					-	-
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>38 948</u> 33 901	<u>40 966</u> 33 901
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>161 669</u> 125 926	<u>165 360</u> 125 926
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>53 035</u> 45 201	<u>56 207</u> 45 201

					-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.				
225-107-0101	18	.	1	300		
225-107-0102	19	.	1	500		
225-107-0103	20	.	1	600		
225-107-0104	42	.	1	2000		
225-107-0105	43	.	1	1500		
225-107-0106	44	.	1	1300		

							-	-	-	-	-
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>66 477</u> <u>56 567</u>						
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>58 481</u> <u>49 511</u>						
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>56 549</u> <u>47 616</u>	<u>50 819</u> <u>47 616</u>	<u>51 960</u> <u>47 616</u>	<u>49 099</u> <u>47 616</u>	<u>52 666</u> <u>47 616</u>	<u>54 664</u> <u>47 616</u>	<u>55 301</u> <u>47 616</u>
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>71 755</u> <u>60 177</u>	<u>64 320</u> <u>60 177</u>	<u>65 789</u> <u>60 177</u>	<u>62 083</u> <u>60 177</u>	<u>66 721</u> <u>60 177</u>	<u>69 305</u> <u>60 177</u>	<u>70 132</u> <u>60 177</u>
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>113 255</u> <u>98 516</u>	<u>103 908</u> <u>98 516</u>	<u>105 913</u> <u>98 516</u>	<u>101 156</u> <u>98 516</u>	<u>106 863</u> <u>98 516</u>	<u>110 239</u> <u>98 516</u>	<u>111 258</u> <u>98 516</u>
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>66 916</u> <u>56 997</u>	<u>60 576</u> <u>56 997</u>	<u>61 868</u> <u>56 997</u>	<u>58 683</u> <u>56 997</u>	<u>62 607</u> <u>56 997</u>	<u>64 842</u> <u>56 997</u>	<u>65 543</u> <u>56 997</u>
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>84 169</u> <u>70 783</u>	<u>75 579</u> <u>70 783</u>	<u>77 286</u> <u>70 783</u>	<u>72 998</u> <u>70 783</u>	<u>78 349</u> <u>70 783</u>	<u>81 342</u> <u>70 783</u>	<u>82 296</u> <u>70 783</u>
225-107-0114	11	.	1	300	<u>15 114</u> <u>12 470</u>	<u>13 576</u> <u>12 470</u>	<u>13 737</u> <u>12 470</u>	<u>13 096</u> <u>12 470</u>	<u>14 127</u> <u>12 470</u>	<u>14 548</u> <u>12 470</u>	<u>14 739</u> <u>12 470</u>
225-107-0115	12	.	1	500	<u>28 280</u> <u>23 814</u>	<u>25 718</u> <u>23 814</u>	<u>25 986</u> <u>23 814</u>	<u>24 917</u> <u>23 814</u>	<u>26 636</u> <u>23 814</u>	<u>27 338</u> <u>23 814</u>	<u>27 656</u> <u>23 814</u>
225-107-0116	13	.	1	600	<u>35 585</u> <u>30 192</u>	<u>32 510</u> <u>30 192</u>	<u>32 831</u> <u>30 192</u>	<u>31 549</u> <u>30 192</u>	<u>33 611</u> <u>30 192</u>	<u>34 454</u> <u>30 192</u>	<u>34 835</u> <u>30 192</u>

**225-108.**

							-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3									



					-	-
225-107-0107	45	.	1	1100		
225-107-0108	46	.	1	1000		
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>60 025</u> 47 616	<u>61 298</u> 47 616
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>76 274</u> 60 177	<u>77 929</u> 60 177
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>118 817</u> 98 516	<u>120 854</u> 98 516
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>70 740</u> 56 997	<u>72 140</u> 56 997
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>89 383</u> 70 783	<u>91 293</u> 70 783
225-107-0114	11	.	1	300	<u>16 156</u> 12 470	<u>16 538</u> 12 470
225-107-0115	12	.	1	500	<u>30 018</u> 23 814	<u>30 655</u> 23 814
225-107-0116	13	.	1	600	<u>37 670</u> 30 192	<u>38 434</u> 30 192

					-	-
225-108-0100	13015-2012	3				

							-	-	-	-	-
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>84 235</u> 80 985	<u>97 059</u> 80 985	<u>109 799</u> 80 985	<u>102 572</u> 80 985	<u>91 832</u> 80 985	<u>87 557</u> 80 985	<u>85 785</u> 80 985

**225-109.**

							-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>140 888</u> 120 912	<u>129 614</u> 120 912	<u>130 792</u> 120 912	<u>126 091</u> 120 912	<u>133 653</u> 120 912	<u>136 741</u> 120 912	<u>138 141</u> 120 912
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>178 796</u> 152 601	<u>163 935</u> 152 601	<u>165 488</u> 152 601	<u>159 291</u> 152 601	<u>169 260</u> 152 601	<u>173 330</u> 152 601	<u>175 176</u> 152 601
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>322 887</u> 275 871	<u>296 240</u> 275 871	<u>299 024</u> 275 871	<u>287 912</u> 275 871	<u>305 787</u> 275 871	<u>313 085</u> 275 871	<u>316 395</u> 275 871
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>66 318</u> 63 281	<u>142 365</u> 132 573	<u>143 704</u> 132 573	<u>138 361</u> 132 573	<u>73 908</u> 63 281	<u>69 637</u> 63 281	<u>67 866</u> 63 281
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100	<u>204 647</u> 178 984						
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>108 120</u> 103 058	<u>236 472</u> 220 075	<u>238 721</u> 220 075	<u>229 746</u> 220 075	<u>120 871</u> 103 058	<u>113 697</u> 103 058	<u>110 721</u> 103 058
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>335 047</u> 290 764						
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>231 208</u> 196 943	<u>209 305</u> 196 943	<u>213 770</u> 196 943	<u>202 767</u> 196 943	<u>216 323</u> 196 943	<u>224 045</u> 196 943	<u>226 463</u> 196 943

					-	-
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>90 249</u> 80 985	<u>93 857</u> 80 985

					-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.				
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>148 535</u> 120 912	<u>151 336</u> 120 912
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>188 877</u> 152 601	<u>192 569</u> 152 601
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>340 963</u> 275 871	<u>347 582</u> 275 871
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>72 326</u> 63 281	<u>75 932</u> 63 281
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100		
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>118 215</u> 103 058	<u>124 272</u> 103 058
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400		
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800	<u>244 417</u> 196 943	<u>249 254</u> 196 943

							-	-	-	-	-
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>389 207</u> 330 720	<u>351 791</u> 330 720	<u>359 379</u> 330 720	<u>340 608</u> 330 720	<u>363 796</u> 330 720	<u>376 955</u> 330 720	<u>381 092</u> 330 720
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>167 695</u> 142 499	<u>151 577</u> 142 499	<u>154 846</u> 142 499	<u>146 760</u> 142 499	<u>156 748</u> 142 499	<u>162 417</u> 142 499	<u>164 199</u> 142 499
225-109-0111	78	.	1	6200	<u>415 495</u> 364 047						
225-109-0112	79	.	1	2000	<u>130 966</u> 114 430						
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>256 617</u> 217 160	<u>231 343</u> 217 160	<u>236 425</u> 217 160	<u>223 773</u> 217 160	<u>239 469</u> 217 160	<u>248 323</u> 217 160	<u>251 124</u> 217 160
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 ( 8)	.	1	1600	<u>93 569</u> 79 215	<u>84 376</u> 79 215	<u>86 226</u> 79 215	<u>81 623</u> 79 215	<u>87 331</u> 79 215	<u>90 553</u> 79 215	<u>91 571</u> 79 215
225-109-0202	31 ( 9)	.	1	3100	<u>162 577</u> 140 938						
225-109-0203	32	.	1	2300	<u>152 554</u> 135 873						
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>74 551</u> 71 417	<u>165 930</u> 157 463	<u>169 091</u> 157 463	<u>161 629</u> 157 463	<u>126 344</u> 114 440	<u>77 871</u> 71 417	<u>76 100</u> 71 417
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000	<u>173 218</u> 151 966						
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>102 449</u> 97 634	<u>220 237</u> 207 225	<u>224 936</u> 207 225	<u>213 355</u> 207 225	<u>171 109</u> 152 430	<u>107 760</u> 97 634	<u>104 926</u> 97 634
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>321 253</u> 276 617	<u>287 947</u> 271 793	<u>298 767</u> 276 617	<u>279 517</u> 271 793	<u>296 997</u> 271 793	<u>312 017</u> 276 617	<u>315 136</u> 276 617

					-	-
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500	<u>411 802</u> 330 720	<u>420 076</u> 330 720
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800	<u>177 428</u> 142 499	<u>180 992</u> 142 499
225-109-0111	78	.	1	6200		
225-109-0112	79	.	1	2000		
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400	<u>271 912</u> 217 160	<u>277 513</u> 217 160
225-109-0200	20 13015-2012	.				
225-109-0201	30 ( 8)	.	1	1600	<u>99 130</u> 79 215	<u>101 167</u> 79 215
225-109-0202	31 ( 9)	.	1	3100		
225-109-0203	32	.	1	2300		
225-109-0205	34 ( 10)	.	1	2500	<u>80 560</u> 71 417	<u>84 165</u> 71 417
225-109-0206	35 ( 11)	.	1	3000		
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>112 063</u> 97 634	<u>117 831</u> 97 634
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>338 287</u> 276 617	<u>344 524</u> 276 617

							-	-	-	-	-
225-109-0209	77	.	1	6800	$\frac{419\,727}{371\,023}$						

**225-2.**  
**225-201.**

							-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.									
225-201-0103	2-10	.	1	1875	$\frac{46\,994}{44\,749}$	$\frac{56\,476}{44\,749}$	$\frac{66\,023}{44\,749}$	$\frac{60\,607}{44\,749}$	$\frac{52\,686}{44\,749}$	$\frac{49\,483}{44\,749}$	$\frac{48\,155}{44\,749}$
225-201-0105	3-10	.	1	2828	$\frac{37\,798}{34\,805}$	$\frac{51\,839}{34\,805}$	$\frac{66\,239}{34\,805}$	$\frac{58\,070}{34\,805}$	$\frac{46\,384}{34\,805}$	$\frac{41\,553}{34\,805}$	$\frac{39\,550}{34\,805}$
225-201-0107	4-10	.	1	4040	$\frac{44\,391}{40\,229}$	$\frac{64\,374}{40\,229}$	$\frac{84\,945}{40\,229}$	$\frac{73\,275}{40\,229}$	$\frac{56\,657}{40\,229}$	$\frac{49\,755}{40\,229}$	$\frac{46\,893}{40\,229}$

**225-202.**

							-	-	-	-	-
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	$\frac{75\,497}{72\,375}$	$\frac{36\,736}{21\,998}$	$\frac{49\,339}{21\,998}$	$\frac{42\,189}{21\,998}$	$\frac{83\,011}{72\,375}$	$\frac{78\,784}{72\,375}$	$\frac{77\,030}{72\,375}$

8.04-08-2022

170

				,	-	-
225-109-0209	77	.	1	6800		

				,	-	-
225-201-0100	13015-2012	.				
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>51 500</u> 44 749	<u>54 204</u> 44 749
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>44 595</u> 34 805	<u>48 673</u> 34 805
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>54 101</u> 40 229	<u>59 927</u> 40 229

				,	-	-
225-202-1100	13015-2012	3				
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>81 446</u> 72 375	<u>85 015</u> 72 375

**225-203.**

							-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>89 961</u> 86 635	<u>38 820</u> 24 746	<u>28 390</u> 24 746	<u>33 178</u> 24 746	<u>97 581</u> 86 635	<u>93 293</u> 86 635	<u>91 515</u> 86 635
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>82 733</u> 79 501	<u>95 540</u> 79 501	<u>108 275</u> 79 501	<u>101 050</u> 79 501	<u>90 326</u> 79 501	<u>86 054</u> 79 501	<u>84 282</u> 79 501
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>53 201</u> 25 379	<u>39 482</u> 25 379	<u>29 039</u> 25 379	<u>33 833</u> 25 379	<u>43 911</u> 25 379	<u>48 402</u> 25 379	<u>50 002</u> 25 379
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>82 567</u> 79 300	<u>93 954</u> 77 714	<u>106 897</u> 77 714	<u>99 554</u> 77 714	<u>90 284</u> 79 300	<u>85 942</u> 79 300	<u>84 141</u> 79 300

**225-204.**

							-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0101	1-	.	1	2500	<u>297 399</u> 288 186						
225-204-0102	2-	.	1	3000	<u>320 839</u> 310 489						
225-204-0103	2- -	.	1	3000	<u>245 619</u> 236 744						



					-	-
225-203-0100	13015-2012	3				
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>95 994</u> 86 635	<u>99 613</u> 86 635
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>88 744</u> 79 501	<u>92 351</u> 79 501
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>61 998</u> 25 379	<u>65 197</u> 25 379
225-203-0500	13015-2012	3				
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>88 676</u> 79 300	<u>92 342</u> 79 300

					-	-
225-204-0100	13015-2012	.				
225-204-0101	1-	.	1	2500		
225-204-0102	2-	.	1	3000		
225-204-0103	2- -	.	1	3000		

							-	-	-	-	-
225-204-0106	5-	.	1	6500	<u>955 240</u> 927 715						
225-204-0107	5-	.	1	7500	<u>1 105 786</u> 1 073 956						
225-204-0108	1-	.	1	10600	<u>1 798 025</u> 1 748 427						
225-204-0109	2-	.	1	11600	<u>1 836 195</u> 1 784 497						
225-204-0112	1-2	.	1	1500	<u>214 005</u> 207 779						
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>141 197</u> 135 182						
225-204-0114	2-0	.	1	2400	<u>215 991</u> 208 509						
225-204-0116	3-0	.	1	2900	<u>247 880</u> 239 096						
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>334 899</u> 323 732						
225-204-0118	4-4	.	1	3400	<u>385 402</u> 373 245						
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>340 015</u> 327 287						
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>355 424</u> 342 394						
225-204-0122	6-2	.	1	5800	<u>467 581</u> 450 565						

				,	-	-
225-204-0106	5-	.	1	6500		
225-204-0107	5-	.	1	7500		
225-204-0108	1-	.	1	10600		
225-204-0109	2-	.	1	11600		
225-204-0112	1-2	.	1	1500		
225-204-0113	2-2	.	1	2400		
225-204-0114	2-0	.	1	2400		
225-204-0116	3-0	.	1	2900		
225-204-0117	4-2	.	1	3400		
225-204-0118	4-4	.	1	3400		
225-204-0120	5-2	.	1	4480		
225-204-0121	5-4	.	1	4480		
225-204-0122	6-2	.	1	5800		

							-	-	-	-	-
225-204-0123	6-4	.	1	5600	<u>468 678</u> 451 912						
225-204-0124	6-0	.	1	6700	<u>573 246</u> 552 941						
225-204-0125	6-2	.	1	6700	<u>785 995</u> 761 519						
225-204-0126	6-4	.	1	6700	<u>603 834</u> 582 929						
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>349 832</u> 337 155						
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>505 855</u> 487 480						
225-204-0132	5-	.	1	7500	<u>1 022 635</u> 992 436						
225-204-0150	2-05	.	1	2400	<u>212 139</u> 204 733						
225-204-0151	2-05	.	1	1980	<u>199 116</u> 192 533						
225-204-0152	3-05	.	1	2900	<u>148 750</u> 141 909						
225-204-0153	3-05	.	1	2500	<u>145 637</u> 139 399						
225-204-0154	4-05	.	1	3300	<u>191 328</u> 183 112						
225-204-0155	4-05	.	1	2900	<u>287 267</u> 277 711						

				,	-	-
225-204-0123	6-4	.	1	5600		
225-204-0124	6-0	.	1	6700		
225-204-0125	6-2	.	1	6700		
225-204-0126	6-4	.	1	6700		
225-204-0129	3-	.	1	4300		
225-204-0131	5-	.	1	6250		
225-204-0132	5-	.	1	7500		
225-204-0150	2-05	.	1	2400		
225-204-0151	2-05	.	1	1980		
225-204-0152	3-05	.	1	2900		
225-204-0153	3-05	.	1	2500		
225-204-0154	4-05	.	1	3300		
225-204-0155	4-05	.	1	2900		

							-	-	-	-	-
225-204-0164	3- 5	.	1	4500	<u>372 080</u> 358 696						
225-204-0165	5- 5	.	1	6250	<u>499 254</u> 481 009						
225-204-0167	6- 5	.	1	6750	<u>1 009 668</u> 980 738						
225-204-0176	-2	.	1	3640	<u>290 650</u> 280 026						
225-204-0178	-4	.	1	2180	<u>216 698</u> 209 499						
225-204-0179	-5	.	1	2760	<u>263 150</u> 254 256						
225-204-0180	-6	.	1	2720	<u>555 286</u> 540 718						
225-204-0181	15.15	.	1	2500	<u>382 061</u> 371 187						
225-204-0182	18.18	.	1	3000	<u>418 672</u> 406 404						
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450	<u>320 107</u> 309 163						
225-204-0184	4-2-	.	1	3400	<u>362 159</u> 350 458						
225-204-0185	5- -350	.	1	6250	<u>1 142 329</u> 1 111 474						
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950	<u>302 748</u> 292 821						

				,	-	-
225-204-0164	3- 5	.	1	4500		
225-204-0165	5- 5	.	1	6250		
225-204-0167	6- 5	.	1	6750		
225-204-0176	-2	.	1	3640		
225-204-0178	-4	.	1	2180		
225-204-0179	-5	.	1	2760		
225-204-0180	-6	.	1	2720		
225-204-0181	15.15	.	1	2500		
225-204-0182	18.18	.	1	3000		
225-204-0183	4-1/5	.	1	3450		
225-204-0184	4-2-	.	1	3400		
225-204-0185	5- -350	.	1	6250		
225-204-0186	4-1/5	.	1	2950		

							-	-	-	-	-
225-204-0187	3- -0	.	1	4250	<u>413 327</u> 399 472						
225-204-0188	3- -	.	1	4250	<u>292 053</u> 280 576						
225-204-0189	5-2-	.	1	4475	<u>315 275</u> 303 039						
225-204-0190	5-4-	.	1	4475	<u>329 578</u> 317 061						
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250	<u>367 026</u> 351 374						
225-204-0192	5- -	.	1	6250	<u>392 931</u> 376 770						
225-204-0193	6-2-	.	1	5600	<u>375 996</u> 361 047						
225-204-0195	6-4-	.	1	5600	<u>362 482</u> 347 798						
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250	<u>265 883</u> 254 920						
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250							
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680	<u>215 981</u> 209 473						
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980	<u>239 351</u> 231 979						
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400	<u>289 709</u> 280 781						



				,	-	-
225-204-0187	3- -0	.	1	4250		
225-204-0188	3- -	.	1	4250		
225-204-0189	5-2-	.	1	4475		
225-204-0190	5-4-	.	1	4475		
225-204-0191	5- 5 -	.	1	6250		
225-204-0192	5- -	.	1	6250		
225-204-0193	6-2-	.	1	5600		
225-204-0195	6-4-	.	1	5600		
225-204-0196	3- 5 -	.	1	4250		
225-204-0200	13015-2012	.	1	4250		
225-204-0201	1,5 1-2	.	1	1680		
225-204-0202	1,5 1,5-2	.	1	1980		
225-204-0203	1,5 2,2-2	.	1	2400		

							-	-	-	-	-
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730	<u>396 574</u> 383 752						
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730	<u>405 649</u> 392 648						
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250	<u>454 545</u> 439 882						
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250	<u>463 620</u> 448 779						
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050	<u>548 400</u> 530 815						
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180	<u>620 825</u> 600 291						
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180	<u>628 031</u> 607 356						
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280	<u>388 212</u> 376 162						
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030	<u>492 008</u> 476 909						
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650	<u>622 318</u> 603 824						
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200	<u>717 296</u> 696 195						
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200	<u>681 931</u> 661 524						
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030	<u>724 622</u> 704 961						

				,	-	-
225-204-0204	2 2,1-2	.	1	3730		
225-204-0205	2 2,1-4	.	1	3730		
225-204-0206	2 2,8-2	.	1	4250		
225-204-0207	2 2,8-4	.	1	4250		
225-204-0208	2 3,5-4	.	1	5050		
225-204-0209	2 3,5-2	.	1	6180		
225-204-0210	2 3,5-4	.	1	6180		
225-204-0211	2 1,6-	.	1	3280		
225-204-0212	2 2,3-	.	1	4030		
225-204-0213	2 3,0-	.	1	4650		
225-204-0214	2 3,6-	.	1	5200		
225-204-0215	2 3,6- 5	.	1	5200		
225-204-0216	2 2,3- -350	.	1	4030		

							-	-	-	-	-
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650	<u>652 878</u> 633 786						
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200	<u>750 794</u> 729 037						
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030	<u>527 242</u> 511 451						
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600	<u>707 884</u> 685 075						
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900	<u>876 232</u> 848 363						
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850	<u>927 497</u> 900 043						
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100	<u>1 108 454</u> 1 075 760						
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850	<u>835 946</u> 810 287						
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100	<u>1 029 448</u> 998 304						
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100	<u>1 138 348</u> 1 105 068						
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900	<u>967 470</u> 939 165						
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800	<u>1 246 746</u> 1 210 394						
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900	<u>1 103 595</u> 1 072 620						

				,	-	-
225-204-0217	2 3,0- -350	.	1	4650		
225-204-0218	2 3,6- -350	.	1	5200		
225-204-0219	2 2,3- 5	.	1	4030		
225-204-0220	2,7 3,5-4	.	1	6600		
225-204-0221	2,7 4,5-4	.	1	7900		
225-204-0222	2,7 3,5-	.	1	6850		
225-204-0223	2,7 4,5-	.	1	8100		
225-204-0224	2,7 3,5- 5	.	1	6850		
225-204-0225	2,7 4,5- 5	.	1	8100		
225-204-0226	2,7 4,5- -350	.	1	8100		
225-204-0227	2,7 2,7-	.	1	6900		
225-204-0228	2,7 4,2-	.	1	8800		
225-204-0229	2,7 2,7- 5	.	1	6900		

							-	-	-	-	-
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800	<u>1 204 841</u> 1 169 310						
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900	<u>997 231</u> 968 342						
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800	<u>1 275 440</u> 1 238 525						
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>44 597</u> 43 393	<u>70 805</u> 68 016	<u>68 513</u> 64 676	<u>69 515</u> 68 016	<u>59 532</u> 55 704	<u>45 592</u> 43 393	<u>45 061</u> 43 393
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>35 448</u> 34 353	<u>46 732</u> 42 642	<u>48 842</u> 42 642	<u>46 958</u> 42 642	<u>37 725</u> 34 353	<u>36 444</u> 34 353	<u>35 913</u> 34 353
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>46 884</u> 45 653	<u>49 977</u> 44 749	<u>53 796</u> 44 749	<u>51 629</u> 44 749	<u>49 161</u> 45 653	<u>47 880</u> 45 653	<u>47 348</u> 45 653
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>63 338</u> 60 461						
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>97 187</u> 92 879						
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>55 962</u> 54 241	<u>92 465</u> 88 314	<u>66 253</u> 52 433	<u>90 443</u> 88 314	<u>77 082</u> 71 277	<u>57 522</u> 54 241	<u>56 690</u> 54 241
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>72 842</u> 70 965	<u>82 869</u> 78 094	<u>83 472</u> 78 094	<u>81 068</u> 78 094	<u>76 257</u> 70 965	<u>74 335</u> 70 965	<u>73 538</u> 70 965
225-204-0310	105-5	.	1	1100	<u>62 076</u> 58 611						
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>56 374</u> 54 693	<u>60 442</u> 52 885	<u>66 171</u> 52 885	<u>62 921</u> 52 885	<u>59 790</u> 54 693	<u>57 868</u> 54 693	<u>57 071</u> 54 693

					-	-
225-204-0230	2,7 4,2- 5	.	1	8800		
225-204-0231	2,7 2,7- -350	.	1	6900		
225-204-0232	2,7 4,2- -350	.	1	8800		
225-204-0300	2387-2013	.				
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>46 399</u> 43 393	<u>47 481</u> 43 393
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>37 251</u> 34 353	<u>38 332</u> 34 353
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>48 686</u> 45 653	<u>49 768</u> 45 653
225-204-0304	95-3	.	1	800		
225-204-0307	105	.	1	1175		
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>58 786</u> 54 241	<u>60 481</u> 54 241
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>75 546</u> 70 965	<u>77 168</u> 70 965
225-204-0310	105-5	.	1	1100		
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>59 078</u> 54 693	<u>60 700</u> 54 693

							-	-	-	-	-
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>71 016</u> 69 157	<u>75 686</u> 67 801	<u>81 439</u> 67 801	<u>78 175</u> 67 801	<u>74 447</u> 69 157	<u>72 517</u> 69 157	<u>71 716</u> 69 157
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550	<u>190 051</u> 179 069						
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550	<u>190 051</u> 179 069						
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550	<u>190 051</u> 179 069						
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>211 823</u> 206 116	<u>227 981</u> 203 404	<u>246 057</u> 203 404	<u>235 803</u> 203 404	<u>222 601</u> 206 116	<u>216 536</u> 206 116	<u>214 021</u> 206 116
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550	<u>190 051</u> 179 069						
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550	<u>190 051</u> 179 069						
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>62 025</u> 60 569	<u>61 792</u> 56 049	<u>65 865</u> 56 049	<u>63 554</u> 56 049	<u>64 453</u> 60 569	<u>63 087</u> 60 569	<u>62 520</u> 60 569
225-204-0602	2	.	1	675	<u>46 358</u> 45 201	<u>45 394</u> 40 681	<u>48 831</u> 40 681	<u>46 881</u> 40 681	<u>48 407</u> 45 201	<u>47 254</u> 45 201	<u>46 776</u> 45 201
225-204-0603	3	.	1	550	<u>39 840</u> 38 873	<u>38 217</u> 34 353	<u>41 018</u> 34 353	<u>39 429</u> 34 353	<u>41 510</u> 38 873	<u>40 570</u> 38 873	<u>40 181</u> 38 873
225-204-0604	4	.	1	475	<u>37 027</u> 36 161	<u>35 018</u> 31 641	<u>37 436</u> 31 641	<u>36 064</u> 31 641	<u>38 469</u> 36 161	<u>37 658</u> 36 161	<u>37 321</u> 36 161
225-204-0605	5	.	1	400	<u>28 725</u> 28 025	<u>26 285</u> 23 504	<u>28 322</u> 23 504	<u>27 167</u> 23 504	<u>29 940</u> 28 025	<u>29 256</u> 28 025	<u>28 973</u> 28 025



					-	-
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>73 732</u> 69 157	<u>75 362</u> 69 157
225-204-0314	164-9,3	.	1	3550		
225-204-0315	164-10,3	.	1	3550		
225-204-0316	164-10,7	.	1	3550		
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>220 355</u> 206 116	<u>225 475</u> 206 116
225-204-0318	164-12,7	.	1	3550		
225-204-0319	164-14,3	.	1	3550		
225-204-0600	937-92	.				
225-204-0601	1	.	1	800	<u>63 947</u> 60 569	<u>65 101</u> 60 569
225-204-0602	2	.	1	675	<u>47 980</u> 45 201	<u>48 954</u> 45 201
225-204-0603	3	.	1	550	<u>41 162</u> 38 873	<u>41 955</u> 38 873
225-204-0604	4	.	1	475	<u>38 169</u> 36 161	<u>38 854</u> 36 161
225-204-0605	5	.	1	400	<u>29 687</u> 28 025	<u>30 263</u> 28 025

							-	-	-	-	-
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>19 360</u> 18 849						
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1006	3-	.	1	1750	<u>185 650</u> 179 642						
225-204-1300	13015-2012	.									
225-204-1302	1	.	1	2190	<u>305 300</u> 296 351						
225-204-1309	35-10	.	1	2200	<u>201 619</u> 194 689						
225-204-1310	35-15	.	1	3275	<u>346 567</u> 335 341						
225-204-1313	32.9	.	1	725	<u>74 001</u> 71 569						
225-204-1314	32.9-1	.	1	725	<u>68 262</u> 65 943						
225-204-1315	32.9-2	.	1	725	<u>61 723</u> 59 532						
225-204-1400	13015-2012	.									
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>47 389</u> 46 557	<u>44 611</u> 42 037	<u>46 138</u> 42 037	<u>45 272</u> 42 037	<u>48 300</u> 46 557	<u>47 787</u> 46 557	<u>47 575</u> 46 557

					-	-
225-204-0800	2386-2013	.				
225-204-0803	33-2	.	1	250		
225-204-1000	13015-2012	.				
225-204-1006	3-	.	1	1750		
225-204-1300	13015-2012	.				
225-204-1302	1	.	1	2190		
225-204-1309	35-10	.	1	2200		
225-204-1310	35-15	.	1	3275		
225-204-1313	32.9	.	1	725		
225-204-1314	32.9-1	.	1	725		
225-204-1315	32.9-2	.	1	725		
225-204-1400	13015-2012	.				
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>48 110</u> 46 557	<u>48 543</u> 46 557

							-	-	-	-	-
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>76 205</u> 74 581	<u>76 084</u> 70 061	<u>80 158</u> 70 061	<u>77 847</u> 70 061	<u>78 634</u> 74 581	<u>77 267</u> 74 581	<u>76 701</u> 74 581
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>114 994</u> 112 550	<u>117 123</u> 108 030	<u>123 234</u> 108 030	<u>119 767</u> 108 030	<u>118 637</u> 112 550	<u>116 587</u> 112 550	<u>115 737</u> 112 550
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>167 048</u> 163 627	<u>171 533</u> 159 107	<u>179 680</u> 159 107	<u>175 058</u> 159 107	<u>171 906</u> 163 627	<u>169 172</u> 163 627	<u>168 039</u> 163 627
225-204-1405	8.4	.	1	2300	<u>163 674</u> 158 601						
225-204-1406	10.2	.	1	2800	<u>197 902</u> 191 754						
225-204-1500	13015-2012	.									
225-204-1512	1	.	1	500	<u>37 965</u> 37 065	<u>36 084</u> 32 545	<u>38 630</u> 32 545	<u>37 186</u> 32 545	<u>39 483</u> 37 065	<u>38 629</u> 37 065	<u>38 275</u> 37 065

**226.****226-1.****226-102.**

							-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>769 240</u> 704 318					
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>912 101</u> 844 378	<u>980 623</u> 952 433	<u>882 869</u> 844 378	<u>969 664</u> 952 433	<u>992 388</u> 952 433	<u>900 094</u> 844 378

					-	-
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>78 128</u> 74 581	<u>79 282</u> 74 581
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>117 878</u> 112 550	<u>119 609</u> 112 550
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>170 894</u> 163 627	<u>173 201</u> 163 627
225-204-1405	8.4	.	1	2300		
225-204-1406	10.2	.	1	2800		
225-204-1500	13015-2012	.				
225-204-1512	1	.	1	500	<u>39 167</u> 37 065	<u>39 888</u> 37 065

					-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.					
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370			
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>904 148</u> 844 378	<u>934 244</u> 844 378	<u>942 353</u> 844 378

							-	-	-	-
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>857 027</u> 773 718					
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>1 025 504</u> 938 892	<u>1 057 150</u> 1 022 515	<u>986 498</u> 938 892	<u>1 042 527</u> 1 022 515	<u>1 072 849</u> 1 022 515	<u>1 009 482</u> 938 892
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 805 731</u> 1 664 701	<u>1 957 088</u> 1 898 781	<u>1 743 780</u> 1 664 701	<u>1 933 862</u> 1 898 781	<u>1 982 021</u> 1 898 781	<u>1 780 285</u> 1 664 701
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 666 309</u> 1 515 493					
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 883 562</u> 1 728 487					
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 696 049</u> 1 536 044					
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>2 018 220</u> 1 851 899	<u>2 131 170</u> 2 063 780	<u>1 943 879</u> 1 851 899	<u>2 103 300</u> 2 063 780	<u>2 161 090</u> 2 063 780	<u>1 987 684</u> 1 851 899
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>938 000</u> 853 104	<u>932 668</u> 899 509	<u>898 993</u> 853 104	<u>918 045</u> 899 509	<u>948 367</u> 899 509	<u>921 978</u> 853 104
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>1 424 728</u> 1 297 662					
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 477 569</u> 1 342 973					
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 630 265</u> 1 480 157					
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 746 384</u> 1 593 999					
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 660 808</u> 1 501 495					

					-	-	-
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500			
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>1 014 892</u> 938 892	<u>1 055 051</u> 938 892	<u>1 065 872</u> 938 892
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 788 877</u> 1 664 701	<u>1 852 660</u> 1 664 701	<u>1 869 845</u> 1 664 701
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100			
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100			
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200			
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 997 995</u> 1 851 899	<u>2 074 534</u> 1 851 899	<u>2 095 156</u> 1 851 899
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>927 388</u> 853 104	<u>967 547</u> 853 104	<u>978 367</u> 853 104
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670			
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500			
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100			
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100			
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200			

							-	-	-	-
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 508 729</u> 1 373 522					
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 674 358</u> 1 514 779					
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>578 195</u> 527 737					
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>315 581</u> 276 533	<u>294 059</u> 276 533	<u>296 308</u> 276 533	<u>287 333</u> 276 533	<u>301 770</u> 276 533	<u>307 665</u> 276 533
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>131 907</u> 126 563	<u>356 841</u> 341 690	<u>267 401</u> 232 798	<u>349 615</u> 341 690	<u>254 628</u> 234 126	<u>137 483</u> 126 563
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>370 208</u> 340 269					
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0401	1-4	.	1	2350	<u>206 171</u> 183 742					
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>297 881</u> 258 789					
226-102-0403	1-8	.	1	7750	<u>668 779</u> 595 030					
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>426 240</u> 374 851					
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>179 253</u> 158 526	<u>166 217</u> 158 526	<u>169 158</u> 158 526	<u>162 432</u> 158 526	<u>170 280</u> 158 526	<u>175 107</u> 158 526



					-	-	-
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500			
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200			
226-102-0118	-9	.	1	5000			
226-102-0200	13015-2012	.					
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>310 338</u> 276 533	<u>330 181</u> 276 533	<u>335 528</u> 276 533
226-102-0300	25912-2015	.					
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>134 508</u> 126 563	<u>142 001</u> 126 563	<u>148 058</u> 126 563
226-102-0302	-18	.	1	5400			
226-102-0400	13015-2012	.					
226-102-0401	1-4	.	1	2350			
226-102-0402	1-6	.	1	4250			
226-102-0403	1-8	.	1	7750			
226-102-0404	2-6	.	1	5500			
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>176 507</u> 158 526	<u>186 901</u> 158 526	<u>189 702</u> 158 526

							-	-	-	-
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>329 795</u> 296 492	<u>309 075</u> 296 492	<u>314 054</u> 296 492	<u>303 174</u> 296 492	<u>315 409</u> 296 492	<u>323 329</u> 296 492
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>224 147</u> 198 627	<u>208 115</u> 198 627	<u>211 757</u> 198 627	<u>203 470</u> 198 627	<u>213 102</u> 198 627	<u>219 058</u> 198 627
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>399 822</u> 358 183	<u>373 848</u> 358 183	<u>379 998</u> 358 183	<u>366 416</u> 358 183	<u>381 826</u> 358 183	<u>391 679</u> 358 183
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>355 486</u> 317 220					
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>522 571</u> 472 422	<u>491 510</u> 472 422	<u>499 167</u> 472 422	<u>482 736</u> 472 422	<u>500 929</u> 472 422	<u>512 957</u> 472 422
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>608 564</u> 539 516	<u>565 198</u> 539 516	<u>575 064</u> 539 516	<u>552 639</u> 539 516	<u>578 680</u> 539 516	<u>594 804</u> 539 516
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>774 032</u> 686 092	<u>718 795</u> 686 092	<u>731 354</u> 686 092	<u>702 795</u> 686 092	<u>735 971</u> 686 092	<u>756 502</u> 686 092
226-102-0419	200.75.15	.	1	550	<u>49 129</u> 43 863					
226-102-0420	200.100.15	.	1	750	<u>61 679</u> 54 601					
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100	<u>79 752</u> 69 582					
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000	<u>173 050</u> 154 009					
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700	<u>234 569</u> 208 845					
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000	<u>353 059</u> 314 840					

					-	-	-
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>325 512</u> 296 492	<u>341 718</u> 296 492	<u>346 084</u> 296 492
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>220 776</u> 198 627	<u>233 533</u> 198 627	<u>236 970</u> 198 627
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>394 429</u> 358 183	<u>414 839</u> 358 183	<u>420 338</u> 358 183
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000			
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>516 203</u> 472 422	<u>540 299</u> 472 422	<u>546 791</u> 472 422
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>599 450</u> 539 516	<u>633 940</u> 539 516	<u>643 232</u> 539 516
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>762 421</u> 686 092	<u>806 360</u> 686 092	<u>818 199</u> 686 092
226-102-0419	200.75.15	.	1	550			
226-102-0420	200.100.15	.	1	750			
226-102-0421	200.150.15	.	1	1100			
226-102-0423	400.98.25	.	1	2000			
226-102-0425	400.124.25	.	1	2700			
226-102-0427	600.98.30	.	1	4000			

					,	.	-	-	-	-
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000	<u>430 126</u> <u>382 572</u>					
226-102-0500	13015-2012	.								
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>356 811</u> <u>319 419</u>					
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>70 787</u> <u>67 652</u>					
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>72 421</u> <u>69 327</u>	<u>85 064</u> <u>69 327</u>	<u>97 712</u> <u>69 327</u>	<u>90 537</u> <u>69 327</u>	<u>79 962</u> <u>69 327</u>	<u>75 719</u> <u>69 327</u>
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>4 450</u> <u>3 883</u>	<u>4 135</u> <u>3 883</u>	<u>4 168</u> <u>3 883</u>	<u>4 037</u> <u>3 883</u>	<u>4 248</u> <u>3 883</u>	<u>4 334</u> <u>3 883</u>
226-102-0702	-2	.	1	80	<u>14 939</u> <u>14 020</u>					
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>10 880</u> <u>9 024</u>	<u>9 685</u> <u>9 024</u>	<u>9 917</u> <u>9 024</u>	<u>9 323</u> <u>9 024</u>	<u>10 073</u> <u>9 024</u>	<u>10 484</u> <u>9 024</u>

**226-103.**

					,	.	-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.								

				,	-	-	-
226-102-0429	600.124.30	.	1	5000			
226-102-0500	13015-2012	.					
226-102-0502	6	.	1	4250			
226-102-0600	21924.0-84	3					
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497			
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>73 959</u> 69 327	<u>78 391</u> 69 327	<u>81 973</u> 69 327
226-102-0700	13015-2012	.					
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>4 373</u> 3 883	<u>4 663</u> 3 883	<u>4 741</u> 3 883
226-102-0702	-2	.	1	80			
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>10 618</u> 9 024	<u>11 610</u> 9 024	<u>11 878</u> 9 024

				,	-	-
226-103-0100	13015-2012	.				

							-	-	-	-	-
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>205 017</u> 185 349						
226-103-1100	13015-2012	.									
226-103-1108	2	.	1	600	<u>35 213</u> 29 828						
226-103-1109	3	.	1	700	<u>40 931</u> 34 652						
226-103-1400	13015-2012	.									
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>18 734</u> 15 394	<u>19 260</u> 18 043	<u>16 990</u> 15 394	<u>18 606</u> 18 043	<u>19 961</u> 18 043	<u>18 018</u> 15 394	<u>18 260</u> 15 394
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>14 905</u> 11 874	<u>14 229</u> 13 150	<u>13 299</u> 11 874	<u>13 626</u> 13 150	<u>14 875</u> 13 150	<u>14 245</u> 11 874	<u>14 468</u> 11 874
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>13 572</u> 11 428	<u>12 990</u> 12 211	<u>12 470</u> 11 428	<u>12 577</u> 12 211	<u>13 433</u> 12 211	<u>13 119</u> 11 428	<u>13 272</u> 11 428
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>7 038</u> 6 196	<u>6 507</u> 6 196	<u>6 625</u> 6 196	<u>6 352</u> 6 196	<u>6 674</u> 6 196	<u>6 869</u> 6 196	<u>6 926</u> 6 196
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80	<u>5 827</u> 5 086						
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>4 046</u> 3 497	<u>4 031</u> 3 828	<u>3 770</u> 3 497	<u>3 928</u> 3 828	<u>4 142</u> 3 828	<u>3 932</u> 3 497	<u>3 971</u> 3 497
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>8 997</u> 7 334	<u>8 023</u> 7 434	<u>8 125</u> 7 334	<u>7 696</u> 7 434	<u>8 374</u> 7 434	<u>8 639</u> 7 334	<u>8 760</u> 7 334
226-103-1600	13015-2012	.									
226-103-1601	450	.	1	7700	<u>545 277</u> 474 340						
226-103-1602	500	.	1	8350	<u>586 728</u> 509 894						

					-	-
226-103-0110	75.75	.	1	2000		
226-103-1100	13015-2012	.				
226-103-1108	2	.	1	600		
226-103-1109	3	.	1	700		
226-103-1400	13015-2012	.				
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>20 055</u> 15 394	<u>20 539</u> 15 394
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>16 122</u> 11 874	<u>16 567</u> 11 874
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>14 406</u> 11 428	<u>14 711</u> 11 428
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>7 351</u> 6 196	<u>7 466</u> 6 196
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80		
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>4 254</u> 3 497	<u>4 330</u> 3 497
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>9 658</u> 7 334	<u>9 900</u> 7 334
226-103-1600	13015-2012	.				
226-103-1601	450	.	1	7700		
226-103-1602	500	.	1	8350		

							-	-	-	-	-
226-103-1603	600 -	.	1	9650	<u>633 730</u> 545 803						
226-103-1604	650 -	.	1	10300	<u>676 511</u> 582 659						
226-103-1605	700 -	.	1	10950	<u>787 610</u> 686 494						
226-103-1700	13015-2012	.									
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500	<u>162 514</u> 139 768						
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630	<u>237 502</u> 204 444						
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250	<u>278 392</u> 239 681						
226-103-1709	465.63.50- II	.	1	3520	<u>234 693</u> 202 551						
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>186 937</u> 163 711						
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>212 367</u> 185 514						
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>260 828</u> 227 547						
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300	<u>308 387</u> 268 697						
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520	<u>263 965</u> 231 249						
226-103-1800	13015-2012	.									



				,	-	-
226-103-1603	600 -	.	1	9650		
226-103-1604	650 -	.	1	10300		
226-103-1605	700 -	.	1	10950		
226-103-1700	13015-2012	.				
226-103-1701	330.63.50- II	.	1	2500		
226-103-1705	480.63.50- II	.	1	3630		
226-103-1707	565.63.50- II	.	1	4250		
226-103-1709	465.63.50- II	.	1	3520		
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500		
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900		
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600		
226-103-1714	-4, 22,5	.	1	4300		
226-103-1715	-5, 22,5	.	1	3520		
226-103-1800	13015-2012	.				

							-	-	-	-	-
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>28 810</u> 22 612	<u>24 778</u> 22 612	<u>25 506</u> 22 612	<u>23 539</u> 22 612	<u>26 108</u> 22 612	<u>27 453</u> 22 612	<u>27 911</u> 22 612
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>36 617</u> 28 388	<u>31 255</u> 28 388	<u>32 212</u> 28 388	<u>29 603</u> 28 388	<u>33 028</u> 28 388	<u>34 807</u> 28 388	<u>35 418</u> 28 388
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>52 194</u> 42 330	<u>45 811</u> 42 330	<u>47 009</u> 42 330	<u>43 867</u> 42 330	<u>47 898</u> 42 330	<u>50 064</u> 42 330	<u>50 783</u> 42 330

**226-104.**

							-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.								
226-104-0101	-42	.	1	71200	<u>12 838 445</u> 11 704 685					
226-104-0103	-21	.	1	19700	<u>2 338 827</u> 2 048 924					
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 708 554</u> 2 411 402	<u>3 169 277</u> 3 051 793	<u>2 563 857</u> 2 411 402	<u>3 109 946</u> 3 051 793	<u>3 226 036</u> 3 051 793	<u>2 649 759</u> 2 411 402
226-104-0105	-22,16	.	1	19900	<u>3 469 759</u> 3 155 204					
226-104-0106	-22,16	.	1	19900	<u>3 705 032</u> 3 385 863					
226-104-0107	-24	.	1	22600	<u>2 916 255</u> 2 579 105					
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 329 121</u> 2 983 875	<u>3 954 219</u> 3 815 665	<u>3 163 124</u> 2 983 875	<u>3 886 154</u> 3 815 665	<u>4 019 333</u> 3 815 665	<u>3 261 671</u> 2 983 875

					-	-
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>31 313</u> 22 612	<u>32 230</u> 22 612
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>39 954</u> 28 388	<u>41 176</u> 28 388
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>56 122</u> 42 330	<u>57 561</u> 42 330

					-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.					
226-104-0101	-42	.	1	71200			
226-104-0103	-21	.	1	19700			
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 669 612</u> 2 411 402	<u>2 816 981</u> 2 411 402	<u>2 856 687</u> 2 411 402
226-104-0105	-22,16	.	1	19900			
226-104-0106	-22,16	.	1	19900			
226-104-0107	-24	.	1	22600			
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 284 446</u> 2 983 875	<u>3 453 510</u> 2 983 875	<u>3 499 061</u> 2 983 875

							-	-	-	-
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 457 711</u> 4 883 670	<u>5 149 310</u> 4 883 670	<u>5 180 804</u> 4 883 670	<u>5 047 100</u> 4 883 670	<u>5 257 289</u> 4 883 670	<u>5 345 195</u> 4 883 670
226-104-0110	-42	.	1	62500	<u>11 960 526</u> 10 951 756					
226-104-0117	-18	.	1	15200	<u>2 109 775</u> 1 880 109					
226-104-0118	-21	.	1	18300	<u>2 633 697</u> 2 355 356					
226-104-0119	-24	.	1	21300	<u>3 069 024</u> 2 744 983					
226-104-0120	-33	.	1	36500	<u>5 117 562</u> 4 565 056					
226-104-0121	12	.	1	13200	<u>1 711 158</u> 1 514 084					
226-104-0122	15	.	1	16500	<u>2 077 095</u> 1 831 965					
226-104-0123	18	.	1	19800	<u>2 788 138</u> 2 488 186					
226-104-0124	21	.	1	25900	<u>3 638 308</u> 3 246 119					
226-104-0125	24	.	1	29600	<u>4 097 400</u> 3 650 374					
226-104-0126	33	.	1	45200	<u>6 548 876</u> 5 860 529					
226-104-0127	42	.	1	63250	<u>9 478 996</u> 8 509 593					

					-	-	-
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 383 188</u> 4 883 670	<u>5 665 209</u> 4 883 670	<u>5 741 194</u> 4 883 670
226-104-0110	-42	.	1	62500			
226-104-0117	-18	.	1	15200			
226-104-0118	-21	.	1	18300			
226-104-0119	-24	.	1	21300			
226-104-0120	-33	.	1	36500			
226-104-0121	12	.	1	13200			
226-104-0122	15	.	1	16500			
226-104-0123	18	.	1	19800			
226-104-0124	21	.	1	25900			
226-104-0125	24	.	1	29600			
226-104-0126	33	.	1	45200			
226-104-0127	42	.	1	63250			

							-	-	-	-
226-104-0200	13015-2012	.								
226-104-0202	93	.	1	24200	<u>2 995 455</u> 2 636 931					
226-104-0204	98	.	1	25600	<u>3 445 508</u> 3 060 816					
226-104-0206	115	.	1	32100	<u>3 930 568</u> 3 455 844					
226-104-0214	165	.	1	53200	<u>6 845 502</u> 6 052 235					
226-104-0219	50	.	1	11700	<u>1 556 059</u> 1 380 609					
226-104-0223	60	.	1	14800	<u>1 981 640</u> 1 759 442					
226-104-0225	73	.	1	20800	<u>3 300 295</u> 2 977 913					
226-104-0229	93	.	1	27800	<u>3 624 403</u> 3 208 950					
226-104-0233	115	.	1	39500	<u>4 744 598</u> 4 162 240					
226-104-0237	135	.	1	50400	<u>6 311 488</u> 5 563 378					
226-104-0243	93	.	1	22800	<u>2 956 060</u> 2 615 652					
226-104-0245	115	.	1	29600	<u>3 888 386</u> 3 445 458					

					-	-	-
226-104-0200	13015-2012	.					
226-104-0202	93	.	1	24200			
226-104-0204	98	.	1	25600			
226-104-0206	115	.	1	32100			
226-104-0214	165	.	1	53200			
226-104-0219	50	.	1	11700			
226-104-0223	60	.	1	14800			
226-104-0225	73	.	1	20800			
226-104-0229	93	.	1	27800			
226-104-0233	115	.	1	39500			
226-104-0237	135	.	1	50400			
226-104-0243	93	.	1	22800			
226-104-0245	115	.	1	29600			

**226-105.**

							-	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.									
226-105-0101	6	.	1	60	$\frac{6\,565}{5\,967}$	$\frac{6\,721}{6\,485}$	$\frac{6\,289}{5\,967}$	$\frac{6\,618}{6\,485}$	$\frac{6\,832}{6\,485}$	$\frac{6\,452}{5\,967}$	$\frac{6\,490}{5\,967}$

**25.****251.****251-3.****251-302.**

							-	-	-	-	-
251-302-0200	65										
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	$\frac{4\,907\,396}{4\,800\,000}$						
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	$\frac{4\,015\,589}{3\,885\,787}$						
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	$\frac{4\,598\,815}{4\,500\,000}$						
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	$\frac{3\,917\,970}{3\,796\,867}$						



					-	-
226-105-0100	13015-2012	.				
226-105-0101	6	.	1	60	$\frac{6\,773}{5\,967}$	$\frac{6\,850}{5\,967}$

					-	-
251-302-0200	65					
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673		
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739		
251-302-0300	65					
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204		
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200		

							-	-	-	-	-
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930						
251-302-0400	33320-2015	.									
251-302-0401	1	.	1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>20 185</u> 18 500	<u>21 454</u> 18 500	<u>20 726</u> 18 500	<u>19 709</u> 18 500	<u>19 282</u> 18 500	<u>19 105</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>19 320</u> 17 500	<u>20 716</u> 17 500	<u>19 914</u> 17 500	<u>18 795</u> 17 500	<u>18 326</u> 17 500	<u>18 131</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>19 290</u> 17 500	<u>20 661</u> 17 500	<u>19 874</u> 17 500	<u>18 776</u> 17 500	<u>18 314</u> 17 500	<u>18 123</u> 17 500

255.

255-1.

255-101.

							-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>82 207</u> 77 948	<u>92 305</u> 77 948	<u>92 305</u> 77 948	<u>92 305</u> 77 948	<u>89 226</u> 77 948	<u>85 300</u> 77 948	<u>83 576</u> 77 948
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>88 115</u> 83 705	<u>98 213</u> 83 705	<u>98 213</u> 83 705	<u>98 213</u> 83 705	<u>95 134</u> 83 705	<u>91 208</u> 83 705	<u>89 484</u> 83 705

					-	-
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372		
251-302-0400	33320-2015	.				
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 551</u> 18 500	<u>19 911</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 621</u> 17 500	<u>19 018</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>18 605</u> 17 500	<u>18 994</u> 17 500

					-	-
255-101-0100	6665-91	3				
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>88 241</u> 77 948	<u>91 442</u> 77 948
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>94 149</u> 83 705	<u>97 351</u> 83 705

**255-102.**

							-	-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0200	17608-2017	2									
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96	$\frac{1\,723}{1\,622}$						
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96	$\frac{1\,951}{1\,845}$						
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{1\,906}{1\,785}$						
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120	$\frac{2\,156}{2\,030}$						
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{2\,400}{2\,209}$	$\frac{3\,005}{2\,209}$	$\frac{3\,005}{2\,209}$	$\frac{3\,005}{2\,209}$	$\frac{2\,821}{2\,209}$	$\frac{2\,585}{2\,209}$	$\frac{2\,482}{2\,209}$
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	$\frac{2\,713}{2\,514}$	$\frac{3\,319}{2\,514}$	$\frac{3\,319}{2\,514}$	$\frac{3\,319}{2\,514}$	$\frac{3\,134}{2\,514}$	$\frac{2\,899}{2\,514}$	$\frac{2\,795}{2\,514}$
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{2\,721}{2\,500}$	$\frac{3\,428}{2\,500}$	$\frac{3\,428}{2\,500}$	$\frac{3\,428}{2\,500}$	$\frac{3\,212}{2\,500}$	$\frac{2\,937}{2\,500}$	$\frac{2\,817}{2\,500}$
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	$\frac{2\,996}{2\,768}$	$\frac{3\,702}{2\,768}$	$\frac{3\,702}{2\,768}$	$\frac{3\,702}{2\,768}$	$\frac{3\,487}{2\,768}$	$\frac{3\,212}{2\,768}$	$\frac{3\,091}{2\,768}$
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192	$\frac{2\,984}{2\,791}$						

					-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2				
255-102-0200	17608-2017	2				
255-102-0600	40 80 17608-2017	2				
255-102-0601	17608-2017 40	2	1	96		
255-102-0602	17608-2017 40	2	1	96		
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120		
255-102-0604	17608-2017 50	2	1	120		
255-102-0605	17608-2017 60	2	1	144	<u>2 762</u> 2 209	<u>2 954</u> 2 209
255-102-0606	17608-2017 60	2	1	144	<u>3 075</u> 2 514	<u>3 267</u> 2 514
255-102-0607	17608-2017 70	2	1	168	<u>3 143</u> 2 500	<u>3 367</u> 2 500
255-102-0608	17608-2017 70	2	1	168	<u>3 418</u> 2 768	<u>3 642</u> 2 768
255-102-0610	17608-2017 80	2	1	192		

							-	-	-	-	-
255-102-0800	, c 17608-2017	2									
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>21 003</u> 20 350						
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>21 722</u> 21 010						
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>21 311</u> 20 650						
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>22 030</u> 21 310						
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>22 338</u> 21 610						
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>23 923</u> 23 110						
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>24 436</u> 23 610						
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>25 064</u> 24 170						
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 373</u> 20 710						
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 092</u> 21 370						
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 681</u> 21 010						
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 399</u> 21 670						

					-	-
255-102-0800	, c 17608-2017	2				
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130		
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175		
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130		
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175		
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175		
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225		
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225		
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282		
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175		

							-	-	-	-	-
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 707</u> 21 970						
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 293</u> 23 470						
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 806</u> 23 970						
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>25 433</u> 24 530						
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>21 465</u> 20 800						
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>22 184</u> 21 460						
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>21 773</u> 21 100						
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>22 492</u> 21 760						
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>22 800</u> 22 060						
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>24 385</u> 23 560						
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>24 898</u> 24 060						
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>25 525</u> 24 620						
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 153</u> 21 470						



					-	-
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282		
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130		
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175		
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130		
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175		
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175		
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225		
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225		
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282		
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130		

							-	-	-	-	-
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 871</u> 22 130						
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 460</u> 21 770						
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 179</u> 22 430						
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 487</u> 22 730						
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 073</u> 24 230						
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 586</u> 24 730						
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>26 213</u> 25 290						
255-102-0900	, c 17608-2017	2									
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>25 672</u> 24 900						
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>26 391</u> 25 560						
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>25 980</u> 25 200						
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>26 699</u> 25 860						

					-	-
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282		
255-102-0900	, , c 17608-2017	2				
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130		
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175		
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130		
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175		

							-	-	-	-	-
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>27 007</u> 26 160						
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>28 593</u> 27 660						
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>30 132</u> 29 160						
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>29 733</u> 28 720						
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 134</u> 25 350						
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 853</u> 26 010						
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 442</u> 25 650						
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 161</u> 26 310						
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 469</u> 26 610						
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>29 054</u> 28 110						
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>29 567</u> 28 610						
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>30 195</u> 29 170						
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>26 411</u> 25 620						

					-	-
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175		
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225		
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225		
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282		
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225		
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282		
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130		

							-	-	-	-	-
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>27 130</u> 26 280						
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>26 719</u> 25 920						
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>27 438</u> 26 580						
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>27 746</u> 26 880						
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>29 331</u> 28 380						
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>29 844</u> 28 880						
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>30 472</u> 29 440						
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 863</u> 26 060						
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 582</u> 26 720						
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>27 171</u> 26 360						
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 890</u> 27 020						
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>28 197</u> 27 320						
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>29 783</u> 28 820						

					-	-
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175		
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130		
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175		
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175		
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225		
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225		
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282		
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130		
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175		
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225		

							-	-	-	-	-
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>30 296</u> 29 320						
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>30 923</u> 29 880						

**255-103.**

255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>11 348</u> 11 100
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 255</u> 8 100
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>12 259</u> 12 000
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>9 165</u> 9 000

**26.****261.****261-1.****261-101.**

, ,

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---



				,	-	-
255-102-0931	Satin PRO 3100Granit	2	1	225		
255-102-0932	Satin PRO 3120Granit	2	1	282		

				,	-	-
--	--	--	--	---	---	---

							-	-	-	-	-
261-101-0100											
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	$\frac{3\,845}{3\,266}$	$\frac{3\,845}{3\,266}$	$\frac{3\,845}{3\,266}$	$\frac{3\,845}{3\,266}$	$\frac{3\,845}{3\,266}$	$\frac{3\,845}{3\,266}$	$\frac{3\,845}{3\,266}$
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$	$\frac{24\,068}{23\,569}$
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	$\frac{14\,038}{13\,474}$	$\frac{14\,038}{13\,474}$	$\frac{14\,038}{13\,474}$	$\frac{14\,038}{13\,474}$	$\frac{14\,038}{13\,474}$	$\frac{14\,038}{13\,474}$	$\frac{14\,038}{13\,474}$
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	$\frac{14\,646}{14\,035}$	$\frac{14\,646}{14\,035}$	$\frac{14\,646}{14\,035}$	$\frac{14\,646}{14\,035}$	$\frac{14\,646}{14\,035}$	$\frac{14\,646}{14\,035}$	$\frac{14\,646}{14\,035}$
261-101-0105	( 5 10 ), 600,	3	1	303	$\frac{6\,318}{6\,085}$	$\frac{6\,318}{6\,085}$	$\frac{6\,318}{6\,085}$	$\frac{6\,318}{6\,085}$	$\frac{6\,318}{6\,085}$	$\frac{6\,318}{6\,085}$	$\frac{6\,318}{6\,085}$
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	$\frac{2\,411}{1\,734}$	$\frac{2\,411}{1\,734}$	$\frac{2\,411}{1\,734}$	$\frac{2\,411}{1\,734}$	$\frac{2\,411}{1\,734}$	$\frac{2\,411}{1\,734}$	$\frac{2\,411}{1\,734}$
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	$\frac{5\,100}{4\,352}$	$\frac{5\,100}{4\,352}$	$\frac{5\,100}{4\,352}$	$\frac{5\,100}{4\,352}$	$\frac{5\,100}{4\,352}$	$\frac{5\,100}{4\,352}$	$\frac{5\,100}{4\,352}$
261-101-0108		3	1	1650	$\frac{3\,295}{2\,636}$	$\frac{3\,295}{2\,636}$	$\frac{3\,295}{2\,636}$	$\frac{3\,295}{2\,636}$	$\frac{3\,295}{2\,636}$	$\frac{3\,295}{2\,636}$	$\frac{3\,295}{2\,636}$
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	$\frac{4\,961}{4\,324}$	$\frac{4\,961}{4\,324}$	$\frac{4\,961}{4\,324}$	$\frac{4\,961}{4\,324}$	$\frac{4\,961}{4\,324}$	$\frac{4\,961}{4\,324}$	$\frac{4\,961}{4\,324}$
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	$\frac{8\,585}{8\,306}$	$\frac{8\,585}{8\,306}$	$\frac{8\,585}{8\,306}$	$\frac{8\,585}{8\,306}$	$\frac{8\,585}{8\,306}$	$\frac{8\,585}{8\,306}$	$\frac{8\,585}{8\,306}$
261-101-0138	0 70	3	1	1700	$\frac{2\,750}{2\,084}$	$\frac{2\,750}{2\,084}$	$\frac{2\,750}{2\,084}$	$\frac{2\,750}{2\,084}$	$\frac{2\,750}{2\,084}$	$\frac{2\,750}{2\,084}$	$\frac{2\,750}{2\,084}$
261-101-0200	, ,										

					-	-
261-101-0100						
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>3 845</u> 3 266	<u>3 845</u> 3 266
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>14 038</u> 13 474	<u>14 038</u> 13 474
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>14 646</u> 14 035	<u>14 646</u> 14 035
261-101-0105	( 5 10 ), 600,	3	1	303	<u>6 318</u> 6 085	<u>6 318</u> 6 085
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 411</u> 1 734	<u>2 411</u> 1 734
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>5 100</u> 4 352	<u>5 100</u> 4 352
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 295</u> 2 636	<u>3 295</u> 2 636
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 961</u> 4 324	<u>4 961</u> 4 324
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>8 585</u> 8 306	<u>8 585</u> 8 306
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>2 750</u> 2 084	<u>2 750</u> 2 084
261-101-0200	, ,					

							-	-	-	-	-
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	<u>30 637</u> 27 997	<u>30 637</u> 27 997	<u>30 637</u> 27 997	<u>30 637</u> 27 997	<u>30 637</u> 27 997	<u>30 637</u> 27 997	<u>30 637</u> 27 997
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	<u>35 777</u> 33 035	<u>35 777</u> 33 035	<u>35 777</u> 33 035	<u>35 777</u> 33 035	<u>35 777</u> 33 035	<u>35 777</u> 33 035	<u>35 777</u> 33 035
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>30 419</u> 27 782	<u>30 419</u> 27 782	<u>30 419</u> 27 782	<u>30 419</u> 27 782	<u>30 419</u> 27 782	<u>30 419</u> 27 782	<u>30 419</u> 27 782
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653
261-101-0300	,										
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298

					-	-
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	<u>30 637</u> 27 997	<u>30 637</u> 27 997
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	<u>35 777</u> 33 035	<u>35 777</u> 33 035
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	<u>30 419</u> 27 782	<u>30 419</u> 27 782
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>25 773</u> 23 653	<u>25 773</u> 23 653
261-101-0300	,					
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>83 564</u> 80 175	<u>83 564</u> 80 175
261-101-0379	937-92 15	3	1	2500	<u>45 045</u> 42 412	<u>45 045</u> 42 412
261-101-0380	8 , 939-92 800		1	100	<u>5 768</u> 5 585	<u>5 768</u> 5 585
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>81 649</u> 78 298	<u>81 649</u> 78 298

							-	-	-	-	-
261-101-0383	, , , ; 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461

				,	-	-
261-101-0383	, , , ; 15 ( , 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>52 235</u> 49 461	<u>52 235</u> 49 461

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2022**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ  
2023 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2022**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2023 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная