

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

АБАЙ ОБЛЫСЫ

2023 жыл

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

ОБЛАСТЬ АБАЙ

2023 год

ҚР СБЖ 8.04-08-2022

ССЦ РК 8.04-08-2022

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

АБАЙ ОБЛЫСЫ

2023 жыл

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

ОБЛАСТЬ АБАЙ

2023 год

ҚР СБЖ 8.04-08-2022

ССЦ РК 8.04-08-2022

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Астана 2022

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 09.12.2022 ж. № 230-НҚ бұйрығымен 01.01.2023 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 09.12.2022 года № 230-НҚ с 01.01.2023 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.	1
211.	1
211-1. ,	1
211-2.	3
211-3.	19
211-4.	21
211-5.	23
211-6.	25
211-7.	25
212. , , ,	27
212-1.	27
212-2.	97
212-3.	100
212-4.	100
212-5.	106
212-6. ,	114
213.	116
213-1.	116
213-3. , ,	120
22.	126
221.	126
221-1.	126
222. ,	130
222-1. , ,	130
222-2. ,	134
222-3. , ,	136
225.	138

8.04-08-2022

IV

225-1.	138
225-2.	148
226.	158
226-1.	158
25.	162
251. , ,	162
251-3. ,	162
255. , ,	164
255-1.	164
26.	178
261.	178
261-1.	178

21.

211.

211-1. ,

211-101.

					,	.	.	-	-	-	-	-	-
211-101-0100		3											
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,491}{1\,041}$	$\frac{1\,491}{1\,041}$	$\frac{1\,491}{1\,041}$	$\frac{1\,491}{1\,041}$	$\frac{1\,491}{1\,041}$	$\frac{1\,491}{1\,041}$	$\frac{1\,491}{1\,041}$	$\frac{1\,491}{1\,041}$	$\frac{1\,491}{1\,041}$

211-102.

					,	.
211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,330}{45\,201}$	

				,	-
211-101-0100		3			
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,491}{1\,041}$

211-103.

							-	-	-	-	-
211-103-0100		3									
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 009</u> 367	<u>1 009</u> 367	<u>1 009</u> 367	<u>1 009</u> 367	<u>1 009</u> 367	<u>1 009</u> 367	<u>1 009</u> 367
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 124</u> 409	<u>1 124</u> 409	<u>1 124</u> 409	<u>1 124</u> 409	<u>1 124</u> 409	<u>1 124</u> 409	<u>1 124</u> 409
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>883</u> 333	<u>883</u> 333	<u>883</u> 333	<u>883</u> 333	<u>883</u> 333	<u>883</u> 333	<u>883</u> 333
211-103-0200											
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-2.**211-201.**

							-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

					-	-	-
211-103-0100		3					
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 009</u> 367	<u>1 009</u> 367	<u>1 009</u> 367
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 124</u> 409	<u>1 124</u> 409	<u>1 124</u> 409
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>883</u> 333	<u>883</u> 333	<u>883</u> 333
211-103-0200							
211-103-0201	, (, ,)		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

					-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---

							-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 850</u>	<u>6 963</u>	$\frac{8\,710}{3\,698}$	<u>8 417</u>	<u>7 502</u>	$\frac{8\,017}{3\,739}$	<u>7 507</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 809</u>	<u>6 914</u>	$\frac{8\,675}{3\,698}$	<u>8 382</u>	<u>7 474</u>	$\frac{7\,960}{3\,713}$	<u>7 466</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 884</u>	<u>6 981</u>	$\frac{8\,640}{3\,698}$	<u>8 608</u>	<u>7 705</u>	$\frac{8\,020}{3\,799}$	<u>7 613</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 884</u>	<u>6 981</u>	$\frac{8\,640}{3\,698}$	<u>8 608</u>	<u>7 705</u>	$\frac{8\,020}{3\,799}$	<u>7 613</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 884</u>	<u>6 981</u>	$\frac{8\,640}{3\,698}$	<u>8 608</u>	<u>7 705</u>	$\frac{8\,020}{3\,799}$	<u>7 613</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 725</u>	<u>6 814</u>	$\frac{8\,605}{3\,698}$	<u>8 247</u>	<u>7 352</u>	$\frac{7\,846}{3\,659}$	<u>7 351</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 642</u>	<u>6 715</u>	$\frac{8\,535}{3\,698}$	<u>8 177</u>	<u>7 244</u>	$\frac{7\,731}{3\,606}$	<u>7 269</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 725</u>	<u>6 814</u>	$\frac{8\,605}{3\,698}$	<u>8 247</u>	<u>7 352</u>	$\frac{7\,846}{3\,659}$	<u>7 351</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 922</u>	<u>7 035</u>	$\frac{8\,781}{3\,767}$	<u>8 482</u>	<u>7 631</u>	$\frac{8\,089}{3\,809}$	<u>7 575</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 879</u>	<u>6 985</u>	$\frac{8\,746}{3\,767}$	<u>8 447</u>	<u>7 602</u>	$\frac{8\,031}{3\,781}$	<u>7 533</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 956</u>	<u>7 053</u>	$\frac{8\,711}{3\,767}$	<u>8 678</u>	<u>7 839</u>	$\frac{8\,092}{3\,870}$	<u>7 684</u>

					-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3					
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,734}{3\,414}$	<u>7 927</u>	<u>9 643</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,718}{3\,414}$	<u>7 896</u>	<u>9 599</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,963}{3\,667}$	<u>8 125</u>	<u>9 816</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,963}{3\,667}$	<u>8 125</u>	<u>9 816</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,963}{3\,667}$	<u>8 125</u>	<u>9 816</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,622}{3\,351}$	<u>7 768</u>	<u>9 446</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,590}{3\,351}$	<u>7 705</u>	<u>9 359</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{5\,622}{3\,351}$	<u>7 768</u>	<u>9 446</u>
211-201-0200	300 1284-2004	3					
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,799}{3\,477}$	<u>7 992</u>	<u>9 708</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,784}{3\,477}$	<u>7 961</u>	<u>9 664</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,033}{3\,735}$	<u>8 194</u>	<u>9 886</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 956</u>	<u>7 053</u>	$\frac{8\,711}{3\,767}$	<u>8 678</u>	<u>7 839</u>	$\frac{8\,092}{3\,870}$	<u>7 684</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 956</u>	<u>7 053</u>	$\frac{8\,711}{3\,767}$	<u>8 678</u>	<u>7 839</u>	$\frac{8\,092}{3\,870}$	<u>7 684</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 795</u>	<u>6 884</u>	$\frac{8\,676}{3\,767}$	<u>8 311</u>	<u>7 478</u>	$\frac{7\,915}{3\,727}$	<u>7 418</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 710</u>	<u>6 784</u>	$\frac{8\,606}{3\,767}$	<u>8 241</u>	<u>7 369</u>	$\frac{7\,800}{3\,673}$	<u>7 335</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 795</u>	<u>6 884</u>	$\frac{8\,676}{3\,767}$	<u>8 311</u>	<u>7 478</u>	$\frac{7\,915}{3\,727}$	<u>7 418</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 996</u>	<u>7 109</u>	$\frac{8\,854}{3\,838}$	<u>8 550</u>	<u>7 766</u>	$\frac{8\,163}{3\,880}$	<u>7 646</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 953</u>	<u>7 058</u>	$\frac{8\,819}{3\,838}$	<u>8 515</u>	<u>7 736</u>	$\frac{8\,104}{3\,853}$	<u>7 604</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 031</u>	<u>7 128</u>	$\frac{8\,784}{3\,838}$	<u>8 750</u>	<u>7 977</u>	$\frac{8\,167}{3\,943}$	<u>7 758</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 031</u>	<u>7 128</u>	$\frac{8\,784}{3\,838}$	<u>8 750</u>	<u>7 977</u>	$\frac{8\,167}{3\,943}$	<u>7 758</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 031</u>	<u>7 128</u>	$\frac{8\,784}{3\,838}$	<u>8 750</u>	<u>7 977</u>	$\frac{8\,167}{3\,943}$	<u>7 758</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 867</u>	<u>6 956</u>	$\frac{8\,749}{3\,838}$	<u>8 377</u>	<u>7 610</u>	$\frac{7\,988}{3\,797}$	<u>7 487</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 782</u>	<u>6 855</u>	$\frac{8\,679}{3\,838}$	<u>8 307</u>	<u>7 499</u>	$\frac{7\,871}{3\,742}$	<u>7 404</u>

					-	-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,033}{3\,735}$	<u>8 194</u>	<u>9 886</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,033}{3\,735}$	<u>8 194</u>	<u>9 886</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,686}{3\,413}$	<u>7 831</u>	<u>9 510</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,654}{3\,413}$	<u>7 768</u>	<u>9 423</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{5\,686}{3\,413}$	<u>7 831</u>	<u>9 510</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3					
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,867}{3\,543}$	<u>8 060</u>	<u>9 775</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,851}{3\,543}$	<u>8 028</u>	<u>9 732</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,106}{3\,805}$	<u>8 267</u>	<u>9 958</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,106}{3\,805}$	<u>8 267</u>	<u>9 958</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,106}{3\,805}$	<u>8 267</u>	<u>9 958</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,752}{3\,477}$	<u>7 898</u>	<u>9 577</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,720}{3\,477}$	<u>7 835</u>	<u>9 489</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 867</u>	<u>6 956</u>	$\frac{8\,749}{3\,838}$	<u>8 377</u>	<u>7 610</u>	$\frac{7\,988}{3\,797}$	<u>7 487</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 073</u>	<u>7 186</u>	$\frac{8\,930}{3\,912}$	<u>8 620</u>	<u>7 905</u>	$\frac{8\,240}{3\,955}$	<u>7 719</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 029</u>	<u>7 134</u>	$\frac{8\,895}{3\,912}$	<u>8 585</u>	<u>7 875</u>	$\frac{8\,181}{3\,927}$	<u>7 677</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 109</u>	<u>7 206</u>	$\frac{8\,860}{3\,912}$	<u>8 826</u>	<u>8 121</u>	$\frac{8\,245}{4\,019}$	<u>7 835</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 109</u>	<u>7 206</u>	$\frac{8\,860}{3\,912}$	<u>8 826</u>	<u>8 121</u>	$\frac{8\,245}{4\,019}$	<u>7 835</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 109</u>	<u>7 206</u>	$\frac{8\,860}{3\,912}$	<u>8 826</u>	<u>8 121</u>	$\frac{8\,245}{4\,019}$	<u>7 835</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 942</u>	<u>7 032</u>	$\frac{8\,825}{3\,912}$	<u>8 446</u>	<u>7 746</u>	$\frac{8\,063}{3\,870}$	<u>7 559</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 856</u>	<u>6 929</u>	$\frac{8\,755}{3\,912}$	<u>8 376</u>	<u>7 633</u>	$\frac{7\,945}{3\,814}$	<u>7 475</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 942</u>	<u>7 032</u>	$\frac{8\,825}{3\,912}$	<u>8 446</u>	<u>7 746</u>	$\frac{8\,063}{3\,870}$	<u>7 559</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 152</u>	<u>7 265</u>	$\frac{9\,009}{3\,988}$	<u>8 693</u>	<u>8 050</u>	$\frac{8\,319}{4\,033}$	<u>7 795</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 109</u>	<u>7 214</u>	$\frac{8\,974}{3\,988}$	<u>8 658</u>	<u>8 019</u>	$\frac{8\,260}{4\,004}$	<u>7 753</u>

					-	-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{5\,752}{3\,477}$	<u>7 898</u>	<u>9 577</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3					
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,937}{3\,611}$	<u>8 130</u>	<u>9 846</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,921}{3\,611}$	<u>8 098</u>	<u>9 802</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,181}{3\,878}$	<u>8 342</u>	<u>10 034</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,181}{3\,878}$	<u>8 342</u>	<u>10 034</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,181}{3\,878}$	<u>8 342</u>	<u>10 034</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,821}{3\,544}$	<u>7 967</u>	<u>9 645</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,789}{3\,544}$	<u>7 904</u>	<u>9 558</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{5\,821}{3\,544}$	<u>7 967</u>	<u>9 645</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3					
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,010}{3\,682}$	<u>8 203</u>	<u>9 919</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,994}{3\,682}$	<u>8 171</u>	<u>9 875</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 191</u>	<u>7 288</u>	$\frac{8\,939}{3\,988}$	<u>8 904</u>	<u>8 270</u>	$\frac{8\,326}{4\,097}$	<u>7 915</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 191</u>	<u>7 288</u>	$\frac{8\,939}{3\,988}$	<u>8 904</u>	<u>8 270</u>	$\frac{8\,326}{4\,097}$	<u>7 915</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 191</u>	<u>7 288</u>	$\frac{8\,939}{3\,988}$	<u>8 904</u>	<u>8 270</u>	$\frac{8\,326}{4\,097}$	<u>7 915</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 021</u>	<u>7 110</u>	$\frac{8\,904}{3\,988}$	<u>8 518</u>	<u>7 888</u>	$\frac{8\,141}{3\,946}$	<u>7 634</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 933</u>	<u>7 006</u>	$\frac{8\,834}{3\,988}$	<u>8 448</u>	<u>7 773</u>	$\frac{8\,022}{3\,889}$	<u>7 550</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 021</u>	<u>7 110</u>	$\frac{8\,904}{3\,988}$	<u>8 518</u>	<u>7 888</u>	$\frac{8\,141}{3\,946}$	<u>7 634</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 194</u>	<u>7 307</u>	$\frac{9\,050}{4\,028}$	<u>8 731</u>	<u>8 124</u>	$\frac{8\,360}{4\,073}$	<u>7 835</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 149</u>	<u>7 254</u>	$\frac{9\,015}{4\,028}$	<u>8 696</u>	<u>8 094</u>	$\frac{8\,301}{4\,043}$	<u>7 793</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 232</u>	<u>7 329</u>	$\frac{8\,980}{4\,028}$	<u>8 944</u>	<u>8 347</u>	$\frac{8\,368}{4\,138}$	<u>7 956</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 232</u>	<u>7 329</u>	$\frac{8\,980}{4\,028}$	<u>8 944</u>	<u>8 347</u>	$\frac{8\,368}{4\,138}$	<u>7 956</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 232</u>	<u>7 329</u>	$\frac{8\,980}{4\,028}$	<u>8 944</u>	<u>8 347</u>	$\frac{8\,368}{4\,138}$	<u>7 956</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 061</u>	<u>7 150</u>	$\frac{8\,945}{4\,028}$	<u>8 555</u>	<u>7 961</u>	$\frac{8\,181}{3\,985}$	<u>7 672</u>

					-	-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,259}{3\,954}$	<u>8 421</u>	<u>10 112</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,259}{3\,954}$	<u>8 421</u>	<u>10 112</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,259}{3\,954}$	<u>8 421</u>	<u>10 112</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,892}{3\,613}$	<u>8 038</u>	<u>9 717</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,861}{3\,613}$	<u>7 975</u>	<u>9 630</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{5\,892}{3\,613}$	<u>8 038</u>	<u>9 717</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3					
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,048}{3\,718}$	<u>8 240</u>	<u>9 956</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,032}{3\,718}$	<u>8 209</u>	<u>9 912</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,299}{3\,993}$	<u>8 461</u>	<u>10 152</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,299}{3\,993}$	<u>8 461</u>	<u>10 152</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,299}{3\,993}$	<u>8 461</u>	<u>10 152</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,929}{3\,649}$	<u>8 075</u>	<u>9 754</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 972</u>	<u>7 046</u>	<u>8 875</u> 4 028	<u>8 485</u>	<u>7 845</u>	<u>8 062</u> 3 927	<u>7 588</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 061</u>	<u>7 150</u>	<u>8 945</u> 4 028	<u>8 555</u>	<u>7 961</u>	<u>8 181</u> 3 985	<u>7 672</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 236</u>	<u>7 349</u>	<u>9 091</u> 4 068	<u>8 769</u>	<u>8 200</u>	<u>8 402</u> 4 113	<u>7 887</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 191</u>	<u>7 296</u>	<u>9 056</u> 4 068	<u>8 734</u>	<u>8 169</u>	<u>8 342</u> 4 084	<u>7 845</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 275</u>	<u>7 372</u>	<u>9 021</u> 4 068	<u>8 985</u>	<u>8 425</u>	<u>8 411</u> 4 179	<u>8 010</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 275</u>	<u>7 372</u>	<u>9 021</u> 4 068	<u>8 985</u>	<u>8 425</u>	<u>8 411</u> 4 179	<u>8 010</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 275</u>	<u>7 372</u>	<u>9 021</u> 4 068	<u>8 985</u>	<u>8 425</u>	<u>8 411</u> 4 179	<u>8 010</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 102</u>	<u>7 191</u>	<u>8 986</u> 4 068	<u>8 592</u>	<u>8 036</u>	<u>8 222</u> 4 025	<u>7 724</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 013</u>	<u>7 086</u>	<u>8 916</u> 4 068	<u>8 522</u>	<u>7 919</u>	<u>8 102</u> 3 966	<u>7 639</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 102</u>	<u>7 191</u>	<u>8 986</u> 4 068	<u>8 592</u>	<u>8 036</u>	<u>8 222</u> 4 025	<u>7 724</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 236</u>	<u>7 349</u>	<u>9 091</u> 4 068	<u>8 769</u>	<u>8 200</u>	<u>8 402</u> 4 113	<u>7 887</u>

					-	-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,897}{3\,649}$	<u>8 012</u>	<u>9 666</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{5\,929}{3\,649}$	<u>8 075</u>	<u>9 754</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3					
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,086}{3\,755}$	<u>8 279</u>	<u>9 994</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,070}{3\,755}$	<u>8 247</u>	<u>9 951</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,341}{4\,033}$	<u>8 502</u>	<u>10 193</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,341}{4\,033}$	<u>8 502</u>	<u>10 193</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,341}{4\,033}$	<u>8 502</u>	<u>10 193</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,967}{3\,686}$	<u>8 113</u>	<u>9 791</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,935}{3\,686}$	<u>8 050</u>	<u>9 704</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{5\,967}{3\,686}$	<u>8 113</u>	<u>9 791</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3					
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,086}{3\,755}$	<u>8 279</u>	<u>9 994</u>

							-	-	-	-	-
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 191</u>	<u>7 296</u>	<u>9 056</u> 4 068	<u>8 734</u>	<u>8 169</u>	<u>8 342</u> 4 084	<u>7 845</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 275</u>	<u>7 372</u>	<u>9 021</u> 4 068	<u>8 985</u>	<u>8 425</u>	<u>8 411</u> 4 179	<u>8 010</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 275</u>	<u>7 372</u>	<u>9 021</u> 4 068	<u>8 985</u>	<u>8 425</u>	<u>8 411</u> 4 179	<u>8 010</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 275</u>	<u>7 372</u>	<u>9 021</u> 4 068	<u>8 985</u>	<u>8 425</u>	<u>8 411</u> 4 179	<u>8 010</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 102</u>	<u>7 191</u>	<u>8 986</u> 4 068	<u>8 592</u>	<u>8 036</u>	<u>8 222</u> 4 025	<u>7 724</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 013</u>	<u>7 086</u>	<u>8 916</u> 4 068	<u>8 522</u>	<u>7 919</u>	<u>8 102</u> 3 966	<u>7 639</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>6 102</u>	<u>7 191</u>	<u>8 986</u> 4 068	<u>8 592</u>	<u>8 036</u>	<u>8 222</u> 4 025	<u>7 724</u>

211-202.

							-	-	-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3									
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 226</u>	<u>4 743</u>	<u>8 601</u> 4 068	<u>9 091</u>	<u>9 091</u>	<u>4 990</u> 2 983	<u>6 749</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 210</u>	<u>4 731</u>	<u>8 569</u> 4 068	<u>9 056</u>	<u>9 056</u>	<u>4 976</u> 2 983	<u>6 722</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>5 194</u>	<u>4 719</u>	<u>8 538</u> 4 068	<u>9 021</u>	<u>9 021</u>	<u>4 962</u> 2 983	<u>6 696</u>

					-	-	-
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,070}{3\,755}$	<u>8 247</u>	<u>9 951</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,341}{4\,033}$	<u>8 502</u>	<u>10 193</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,341}{4\,033}$	<u>8 502</u>	<u>10 193</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,341}{4\,033}$	<u>8 502</u>	<u>10 193</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,967}{3\,686}$	<u>8 113</u>	<u>9 791</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,935}{3\,686}$	<u>8 050</u>	<u>9 704</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{5\,967}{3\,686}$	<u>8 113</u>	<u>9 791</u>

					-	-	-
211-202-0400	1000 1284-2004	3					
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 929</u>	<u>6 819</u>	<u>9 091</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 909</u>	<u>6 800</u>	<u>9 056</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>6 889</u>	<u>6 781</u>	<u>9 021</u>

					,	.	.	-	-	-	-	
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>5 179</u>	<u>4 707</u>	<u>8 506</u> 4 068	<u>8 986</u>	<u>8 986</u>	<u>4 949</u> 2 983	<u>6 670</u>	
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>5 147</u>	<u>4 683</u>	<u>8 443</u> 4 068	<u>8 916</u>	<u>8 916</u>	<u>4 921</u> 2 983	<u>6 617</u>	

211-203.

					,	.	.	-	-	-	-	-
211-203-0100	3344-83	3										
211-203-0102	10-20	3	1	1000	$\frac{3\,204}{2\,531}$	$\frac{2\,251}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$	$\frac{2\,394}{1\,627}$
211-203-0103	20-40	3	1	1000	$\frac{2\,738}{2\,079}$	$\frac{1\,975}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$
211-203-0104	40-70	3	1	1000	$\frac{2\,738}{2\,079}$	$\frac{1\,975}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$	$\frac{2\,118}{1\,356}$

211-205.

					,	.	.	-	-	-	-	-
211-205-0100	1215-2003											
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>18 472</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	<u>20 964</u> 17 357	<u>19 715</u> 17 357	

				,	-	-	-
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>6 870</u>	<u>6 763</u>	<u>8 986</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>6 831</u>	<u>6 725</u>	<u>8 916</u>

				,	-	-
211-203-0100	3344-83	3				
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

				,	-	-	-
211-205-0100	1215-2003						
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>21 345</u> 17 357	<u>21 345</u> 17 357	

					,	.	.	-	-	-	-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>18 472</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>20 964</u> 17 357	<u>19 716</u> 17 357	
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>18 472</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>20 964</u> 17 357	<u>19 716</u> 17 357	

211-206.

					,	.	.	-	-	-	-	
211-206-0100	7392-2014	3										
211-206-0101	7392-201425-60	3	1	1360	<u>5 955</u>	<u>7 139</u>	<u>8 557</u> 3 686	<u>8 557</u>	<u>8 005</u>	<u>8 162</u> 3 996	<u>7 681</u>	

211-3.**211-302.**

,

					,	
211-302-0100	32496-2013	350	3			
211-302-0101	5-10		3	1	350	<u>19 937</u> 18 080
211-302-0102	10-20		3	1	350	<u>19 937</u> 18 080

8.04-08-2022

20

					-	-	-
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 172</u> 17 357
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 346</u> 17 357	<u>21 172</u> 17 357

					-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3					
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>5 951</u> 3 686	<u>8 081</u>	<u>9 748</u>

					,	.
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>19 937</u>	18 080
211-302-0200	32496-2013 400	3				
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>20 125</u>	18 080
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>20 125</u>	18 080
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>20 125</u>	18 080
211-302-0300	32496-2013 500	3				
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>20 501</u>	18 080
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>20 501</u>	18 080
211-302-0303	20-40	3	1	500	<u>20 501</u>	18 080

211-4.
211-401.

					,	.	.	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3										
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 141</u>	<u>3 606</u>	<u>9 721</u> 4 339	<u>9 721</u>	<u>9 721</u>	<u>3 870</u> 1 763	<u>5 754</u>	

				,	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3					
211-401-0101		3	1	1500	<u>7 404</u>	<u>9 721</u>	<u>9 721</u>

					,	.	.	-	-	-	-	
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>4 141</u>	<u>3 606</u>	<u>9 721</u> 4 339	<u>9 721</u>	<u>9 721</u>	<u>3 870</u> 1 763	<u>5 754</u>	
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 486</u>	<u>7 202</u>		<u>9 777</u>	<u>10 948</u>	<u>8 476</u> 2 445	<u>6 916</u>	

211-402.

					,	.
211-402-0100						
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164	

211-403.

					,	.
211-403-0200	(4682-84)	3				
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036	

211-5.

				,	-	-	-
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>7 404</u>	<u>9 721</u>	<u>9 721</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>7 046</u>	<u>9 127</u>	<u>10 948</u>

211-501.

					,	.		-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 397</u>	<u>4 727</u>	<u>8 546</u> 3 199	<u>8 546</u>	<u>7 937</u>	<u>5 424</u> 2 102	<u>6 594</u>	

211-6.**211-601.**

-

					,	.		-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 976</u>	<u>3 399</u>	<u>9 791</u> 4 068	<u>9 791</u>	<u>9 791</u>	<u>3 681</u> 1 446	<u>5 691</u>	

211-7.**211-701.**

,

					,	.	
211-701-0100		3					
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>		
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>		
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>4 392</u>		

					-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3					
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 671</u> 3 199	<u>8 021</u>	<u>9 859</u>

					-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3					
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 320</u>	<u>9 791</u>	<u>9 791</u>

211-701-0104	800,	150	1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0105	1000,	150	1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0106	1200,	150	1000	3	1	1800	<u>4 392</u>
211-701-0300							
211-701-0302	2,5	10				1000	<u>49 078</u> 47 009

211-702.

211-702-0100		3				
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808	

212. , , ,**212-1.****212-101.**

							-	-	-	-	-
212-101-0100	7473-2010	3,5	3								

				,	-	-	-
212-101-0100	7473-20103,5	3					

							-	-	-	-	-
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>19 875</u> 17 090	<u>27 443</u> 17 411	<u>27 443</u> 17 411	<u>27 443</u> 17 411	<u>27 443</u> 17 411	<u>25 687</u> 17 411	<u>24 907</u> 17 411
212-101-0200	7473-2010 5	3									
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>20 320</u> 17 528	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>26 141</u> 17 857	<u>25 361</u> 17 857
212-101-0300	7473-2010 7,5	3									
212-101-0301		3	1	2400	<u>20 943</u> 18 141	<u>28 531</u> 18 482	<u>28 531</u> 18 482	<u>28 531</u> 18 482	<u>28 531</u> 18 482	<u>26 776</u> 18 482	<u>25 996</u> 18 482
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>20 690</u> 18 324	<u>28 721</u> 18 669	<u>28 721</u> 18 669	<u>28 721</u> 18 669	<u>28 721</u> 18 669	<u>26 965</u> 18 669	<u>26 185</u> 18 669
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>20 880</u> 18 511	<u>28 915</u> 18 859	<u>28 915</u> 18 859	<u>28 915</u> 18 859	<u>28 915</u> 18 859	<u>27 159</u> 18 859	<u>26 379</u> 18 859
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 074</u> 18 702	<u>29 112</u> 19 054	<u>29 112</u> 19 054	<u>29 112</u> 19 054	<u>29 112</u> 19 054	<u>27 357</u> 19 054	<u>26 576</u> 19 054
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>21 474</u> 19 096	<u>29 520</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>27 764</u> 19 455	<u>26 984</u> 19 455
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>21 681</u> 19 299	<u>29 730</u> 19 662	<u>29 730</u> 19 662	<u>29 730</u> 19 662	<u>29 730</u> 19 662	<u>27 974</u> 19 662	<u>27 194</u> 19 662
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>20 880</u> 18 511	<u>28 915</u> 18 859	<u>28 915</u> 18 859	<u>28 915</u> 18 859	<u>28 915</u> 18 859	<u>27 159</u> 18 859	<u>26 379</u> 18 859
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 074</u> 18 702	<u>29 112</u> 19 054	<u>29 112</u> 19 054	<u>29 112</u> 19 054	<u>29 112</u> 19 054	<u>27 357</u> 19 054	<u>26 576</u> 19 054
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 272</u> 18 897	<u>29 314</u> 19 252	<u>29 314</u> 19 252	<u>29 314</u> 19 252	<u>29 314</u> 19 252	<u>27 558</u> 19 252	<u>26 778</u> 19 252

					-	-	-
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>27 443</u> 17 411	<u>27 443</u> 17 411	<u>27 443</u> 17 411
212-101-0200	7473-2010 5	3					
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857
212-101-0300	7473-2010 7,5	3					
212-101-0301		3	1	2400	<u>28 531</u> 18 482	<u>28 531</u> 18 482	<u>28 531</u> 18 482
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 721</u> 18 669	<u>28 721</u> 18 669	<u>28 721</u> 18 669
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 915</u> 18 859	<u>28 915</u> 18 859	<u>28 915</u> 18 859
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>29 112</u> 19 054	<u>29 112</u> 19 054	<u>29 112</u> 19 054
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>29 520</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 730</u> 19 662	<u>29 730</u> 19 662	<u>29 730</u> 19 662
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 915</u> 18 859	<u>28 915</u> 18 859	<u>28 915</u> 18 859
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>29 112</u> 19 054	<u>29 112</u> 19 054	<u>29 112</u> 19 054
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>29 314</u> 19 252	<u>29 314</u> 19 252	<u>29 314</u> 19 252

							-	-	-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>21 681</u> 19 299	<u>29 730</u> 19 662	<u>29 730</u> 19 662	<u>29 730</u> 19 662	<u>29 730</u> 19 662	<u>27 974</u> 19 662	<u>27 194</u> 19 662
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>21 891</u> 19 507	<u>29 945</u> 19 873	<u>29 945</u> 19 873	<u>29 945</u> 19 873	<u>29 945</u> 19 873	<u>28 189</u> 19 873	<u>27 409</u> 19 873
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 074</u> 18 702	<u>29 112</u> 19 054	<u>29 112</u> 19 054	<u>29 112</u> 19 054	<u>29 112</u> 19 054	<u>27 357</u> 19 054	<u>26 576</u> 19 054
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 272</u> 18 897	<u>29 314</u> 19 252	<u>29 314</u> 19 252	<u>29 314</u> 19 252	<u>29 314</u> 19 252	<u>27 558</u> 19 252	<u>26 778</u> 19 252
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>21 474</u> 19 096	<u>29 520</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>27 764</u> 19 455	<u>26 984</u> 19 455
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>21 891</u> 19 507	<u>29 945</u> 19 873	<u>29 945</u> 19 873	<u>29 945</u> 19 873	<u>29 945</u> 19 873	<u>28 189</u> 19 873	<u>27 409</u> 19 873
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 107</u> 19 719	<u>30 164</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>28 409</u> 20 089	<u>27 628</u> 20 089
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 272</u> 18 897	<u>29 314</u> 19 252	<u>29 314</u> 19 252	<u>29 314</u> 19 252	<u>29 314</u> 19 252	<u>27 558</u> 19 252	<u>26 778</u> 19 252
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>21 474</u> 19 096	<u>29 520</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>27 764</u> 19 455	<u>26 984</u> 19 455
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>21 681</u> 19 299	<u>29 730</u> 19 662	<u>29 730</u> 19 662	<u>29 730</u> 19 662	<u>29 730</u> 19 662	<u>27 974</u> 19 662	<u>27 194</u> 19 662
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 107</u> 19 719	<u>30 164</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>28 409</u> 20 089	<u>27 628</u> 20 089
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 327</u> 19 935	<u>30 389</u> 20 310	<u>30 389</u> 20 310	<u>30 389</u> 20 310	<u>30 389</u> 20 310	<u>28 633</u> 20 310	<u>27 853</u> 20 310
212-101-0400	7473-2010	3									

					-	-	-
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 730</u> 19 662	<u>29 730</u> 19 662	<u>29 730</u> 19 662
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 945</u> 19 873	<u>29 945</u> 19 873	<u>29 945</u> 19 873
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>29 112</u> 19 054	<u>29 112</u> 19 054	<u>29 112</u> 19 054
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 314</u> 19 252	<u>29 314</u> 19 252	<u>29 314</u> 19 252
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>29 520</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 945</u> 19 873	<u>29 945</u> 19 873	<u>29 945</u> 19 873
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>30 164</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 314</u> 19 252	<u>29 314</u> 19 252	<u>29 314</u> 19 252
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>29 520</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455	<u>29 520</u> 19 455
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 730</u> 19 662	<u>29 730</u> 19 662	<u>29 730</u> 19 662
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>30 164</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089	<u>30 164</u> 20 089
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 389</u> 20 310	<u>30 389</u> 20 310	<u>30 389</u> 20 310
212-101-0400	7473-2010 10	3					

							-	-	-	-	-
212-101-0401		3	1	2400	<u>21 210</u> 18 404	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750	<u>27 048</u> 18 750	<u>26 268</u> 18 750
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>20 960</u> 18 590	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>27 240</u> 18 939	<u>26 460</u> 18 939
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>21 153</u> 18 780	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>27 437</u> 19 133	<u>26 656</u> 19 133
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>21 350</u> 18 973	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>27 637</u> 19 330	<u>26 857</u> 19 330
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>21 755</u> 19 373	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>28 051</u> 19 737	<u>27 270</u> 19 737
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>21 965</u> 19 579	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>28 264</u> 19 947	<u>27 484</u> 19 947
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>21 153</u> 18 780	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>27 437</u> 19 133	<u>26 656</u> 19 133
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>21 350</u> 18 973	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>27 637</u> 19 330	<u>26 857</u> 19 330
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>21 550</u> 19 171	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>27 842</u> 19 531	<u>27 061</u> 19 531
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>21 965</u> 19 579	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>28 264</u> 19 947	<u>27 484</u> 19 947
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>22 179</u> 19 789	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>28 482</u> 20 161	<u>27 702</u> 20 161
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>21 350</u> 18 973	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>27 637</u> 19 330	<u>26 857</u> 19 330
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>21 550</u> 19 171	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>27 842</u> 19 531	<u>27 061</u> 19 531

					-	-	-
212-101-0401		3	1	2400	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531

							-	-	-	-	-
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>21 755</u> 19 373	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>28 051</u> 19 737	<u>27 270</u> 19 737
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>22 179</u> 19 789	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>28 482</u> 20 161	<u>27 702</u> 20 161
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>22 397</u> 20 005	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>28 704</u> 20 380	<u>27 924</u> 20 380
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>21 550</u> 19 171	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>27 842</u> 19 531	<u>27 061</u> 19 531
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>21 755</u> 19 373	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>28 051</u> 19 737	<u>27 270</u> 19 737
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>21 965</u> 19 579	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>28 264</u> 19 947	<u>27 484</u> 19 947
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>22 397</u> 20 005	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>28 704</u> 20 380	<u>27 924</u> 20 380
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>22 621</u> 20 224	<u>30 688</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>28 932</u> 20 604	<u>28 152</u> 20 604
212-101-0500	12,5 7473-2010	3									
212-101-0501		3	1	2400	<u>21 210</u> 18 404	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750	<u>27 048</u> 18 750	<u>26 268</u> 18 750
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>20 960</u> 18 590	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>27 240</u> 18 939	<u>26 460</u> 18 939
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>21 153</u> 18 780	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>27 437</u> 19 133	<u>26 656</u> 19 133
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>21 350</u> 18 973	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>27 637</u> 19 330	<u>26 857</u> 19 330

					-	-	-
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>30 688</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604
212-101-0500	12,5 7473-2010	3					
212-101-0501		3	1	2400	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939	<u>28 996</u> 18 939
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330

							-	-	-	-	-
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>21 755</u> 19 373	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>28 051</u> 19 737	<u>27 270</u> 19 737
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>21 965</u> 19 579	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>28 264</u> 19 947	<u>27 484</u> 19 947
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>21 153</u> 18 780	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>27 437</u> 19 133	<u>26 656</u> 19 133
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>21 350</u> 18 973	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>27 637</u> 19 330	<u>26 857</u> 19 330
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>21 550</u> 19 171	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>27 842</u> 19 531	<u>27 061</u> 19 531
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>21 965</u> 19 579	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>28 264</u> 19 947	<u>27 484</u> 19 947
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>22 179</u> 19 789	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>28 482</u> 20 161	<u>27 702</u> 20 161
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>21 350</u> 18 973	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>27 637</u> 19 330	<u>26 857</u> 19 330
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>21 550</u> 19 171	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>27 842</u> 19 531	<u>27 061</u> 19 531
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>21 755</u> 19 373	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>28 051</u> 19 737	<u>27 270</u> 19 737
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>22 179</u> 19 789	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>28 482</u> 20 161	<u>27 702</u> 20 161
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>22 397</u> 20 005	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>28 704</u> 20 380	<u>27 924</u> 20 380
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>21 550</u> 19 171	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>27 842</u> 19 531	<u>27 061</u> 19 531

					-	-	-
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133	<u>29 192</u> 19 133
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330	<u>29 393</u> 19 330
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161	<u>30 237</u> 20 161
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531	<u>29 597</u> 19 531

							-	-	-	-	-
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>21 755</u> 19 373	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>28 051</u> 19 737	<u>27 270</u> 19 737
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>21 965</u> 19 579	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>28 264</u> 19 947	<u>27 484</u> 19 947
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>22 397</u> 20 005	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>28 704</u> 20 380	<u>27 924</u> 20 380
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>22 621</u> 20 224	<u>30 688</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>28 932</u> 20 604	<u>28 152</u> 20 604
212-101-0600	7473-2010 15	3									
212-101-0601		3	1	2400	<u>22 902</u> 20 069	<u>30 527</u> 20 446	<u>30 527</u> 20 446	<u>30 527</u> 20 446	<u>30 527</u> 20 446	<u>28 772</u> 20 446	<u>27 991</u> 20 446
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 669</u> 20 272	<u>30 737</u> 20 653	<u>30 737</u> 20 653	<u>30 737</u> 20 653	<u>30 737</u> 20 653	<u>28 981</u> 20 653	<u>28 201</u> 20 653
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 879</u> 20 479	<u>30 951</u> 20 864	<u>30 951</u> 20 864	<u>30 951</u> 20 864	<u>30 951</u> 20 864	<u>29 195</u> 20 864	<u>28 415</u> 20 864
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 094</u> 20 690	<u>31 170</u> 21 079	<u>31 170</u> 21 079	<u>31 170</u> 21 079	<u>31 170</u> 21 079	<u>29 414</u> 21 079	<u>28 634</u> 21 079
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 536</u> 21 126	<u>31 621</u> 21 523	<u>31 621</u> 21 523	<u>31 621</u> 21 523	<u>31 621</u> 21 523	<u>29 865</u> 21 523	<u>29 085</u> 21 523
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 765</u> 21 350	<u>31 853</u> 21 752	<u>31 853</u> 21 752	<u>31 853</u> 21 752	<u>31 853</u> 21 752	<u>30 098</u> 21 752	<u>29 317</u> 21 752
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 879</u> 20 479	<u>30 951</u> 20 864	<u>30 951</u> 20 864	<u>30 951</u> 20 864	<u>30 951</u> 20 864	<u>29 195</u> 20 864	<u>28 415</u> 20 864
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 094</u> 20 690	<u>31 170</u> 21 079	<u>31 170</u> 21 079	<u>31 170</u> 21 079	<u>31 170</u> 21 079	<u>29 414</u> 21 079	<u>28 634</u> 21 079

					-	-	-
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737	<u>29 806</u> 19 737
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947	<u>30 020</u> 19 947
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380	<u>30 460</u> 20 380
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>30 688</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604	<u>30 688</u> 20 604
212-101-0600	15 7473-2010	3					
212-101-0601		3	1	2400	<u>30 527</u> 20 446	<u>30 527</u> 20 446	<u>30 527</u> 20 446
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 737</u> 20 653	<u>30 737</u> 20 653	<u>30 737</u> 20 653
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 951</u> 20 864	<u>30 951</u> 20 864	<u>30 951</u> 20 864
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>31 170</u> 21 079	<u>31 170</u> 21 079	<u>31 170</u> 21 079
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 621</u> 21 523	<u>31 621</u> 21 523	<u>31 621</u> 21 523
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 853</u> 21 752	<u>31 853</u> 21 752	<u>31 853</u> 21 752
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 951</u> 20 864	<u>30 951</u> 20 864	<u>30 951</u> 20 864
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>31 170</u> 21 079	<u>31 170</u> 21 079	<u>31 170</u> 21 079

							-	-	-	-	-
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 313</u> 20 905	<u>31 393</u> 21 298	<u>31 393</u> 21 298	<u>31 393</u> 21 298	<u>31 393</u> 21 298	<u>29 637</u> 21 298	<u>28 857</u> 21 298
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 765</u> 21 350	<u>31 853</u> 21 752	<u>31 853</u> 21 752	<u>31 853</u> 21 752	<u>31 853</u> 21 752	<u>30 098</u> 21 752	<u>29 317</u> 21 752
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 998</u> 21 580	<u>32 091</u> 21 985	<u>32 091</u> 21 985	<u>32 091</u> 21 985	<u>32 091</u> 21 985	<u>30 335</u> 21 985	<u>29 555</u> 21 985
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 094</u> 20 690	<u>31 170</u> 21 079	<u>31 170</u> 21 079	<u>31 170</u> 21 079	<u>31 170</u> 21 079	<u>29 414</u> 21 079	<u>28 634</u> 21 079
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 313</u> 20 905	<u>31 393</u> 21 298	<u>31 393</u> 21 298	<u>31 393</u> 21 298	<u>31 393</u> 21 298	<u>29 637</u> 21 298	<u>28 857</u> 21 298
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 536</u> 21 126	<u>31 621</u> 21 523	<u>31 621</u> 21 523	<u>31 621</u> 21 523	<u>31 621</u> 21 523	<u>29 865</u> 21 523	<u>29 085</u> 21 523
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 998</u> 21 580	<u>32 091</u> 21 985	<u>32 091</u> 21 985	<u>32 091</u> 21 985	<u>32 091</u> 21 985	<u>30 335</u> 21 985	<u>29 555</u> 21 985
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 236</u> 21 814	<u>32 334</u> 22 224	<u>32 334</u> 22 224	<u>32 334</u> 22 224	<u>32 334</u> 22 224	<u>30 578</u> 22 224	<u>29 798</u> 22 224
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 313</u> 20 905	<u>31 393</u> 21 298	<u>31 393</u> 21 298	<u>31 393</u> 21 298	<u>31 393</u> 21 298	<u>29 637</u> 21 298	<u>28 857</u> 21 298
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 536</u> 21 126	<u>31 621</u> 21 523	<u>31 621</u> 21 523	<u>31 621</u> 21 523	<u>31 621</u> 21 523	<u>29 865</u> 21 523	<u>29 085</u> 21 523
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 765</u> 21 350	<u>31 853</u> 21 752	<u>31 853</u> 21 752	<u>31 853</u> 21 752	<u>31 853</u> 21 752	<u>30 098</u> 21 752	<u>29 317</u> 21 752
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 236</u> 21 814	<u>32 334</u> 22 224	<u>32 334</u> 22 224	<u>32 334</u> 22 224	<u>32 334</u> 22 224	<u>30 578</u> 22 224	<u>29 798</u> 22 224
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 480</u> 22 054	<u>32 582</u> 22 469	<u>32 582</u> 22 469	<u>32 582</u> 22 469	<u>32 582</u> 22 469	<u>30 826</u> 22 469	<u>30 046</u> 22 469

					-	-	-
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 393</u> 21 298	<u>31 393</u> 21 298	<u>31 393</u> 21 298
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 853</u> 21 752	<u>31 853</u> 21 752	<u>31 853</u> 21 752
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>32 091</u> 21 985	<u>32 091</u> 21 985	<u>32 091</u> 21 985
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>31 170</u> 21 079	<u>31 170</u> 21 079	<u>31 170</u> 21 079
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 393</u> 21 298	<u>31 393</u> 21 298	<u>31 393</u> 21 298
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 621</u> 21 523	<u>31 621</u> 21 523	<u>31 621</u> 21 523
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>32 091</u> 21 985	<u>32 091</u> 21 985	<u>32 091</u> 21 985
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>32 334</u> 22 224	<u>32 334</u> 22 224	<u>32 334</u> 22 224
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 393</u> 21 298	<u>31 393</u> 21 298	<u>31 393</u> 21 298
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 621</u> 21 523	<u>31 621</u> 21 523	<u>31 621</u> 21 523
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 853</u> 21 752	<u>31 853</u> 21 752	<u>31 853</u> 21 752
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>32 334</u> 22 224	<u>32 334</u> 22 224	<u>32 334</u> 22 224
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 582</u> 22 469	<u>32 582</u> 22 469	<u>32 582</u> 22 469

							-	-	-	-	-
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 236</u> 21 814	<u>32 334</u> 22 224	<u>32 334</u> 22 224	<u>32 334</u> 22 224	<u>32 334</u> 22 224	<u>30 578</u> 22 224	<u>29 798</u> 22 224
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 480</u> 22 054	<u>32 582</u> 22 469	<u>32 582</u> 22 469	<u>32 582</u> 22 469	<u>32 582</u> 22 469	<u>30 826</u> 22 469	<u>30 046</u> 22 469
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 729</u> 22 299	<u>32 835</u> 22 718	<u>32 835</u> 22 718	<u>32 835</u> 22 718	<u>32 835</u> 22 718	<u>31 080</u> 22 718	<u>30 299</u> 22 718
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 983</u> 22 550	<u>33 095</u> 22 974	<u>33 095</u> 22 974	<u>33 095</u> 22 974	<u>33 095</u> 22 974	<u>31 339</u> 22 974	<u>30 559</u> 22 974
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 510</u> 23 068	<u>33 631</u> 23 502	<u>33 631</u> 23 502	<u>33 631</u> 23 502	<u>33 631</u> 23 502	<u>31 876</u> 23 502	<u>31 095</u> 23 502
212-101-0700	7473-2010	3									
212-101-0701		3	1	2400	<u>25 217</u> 22 348	<u>32 886</u> 22 768	<u>32 886</u> 22 768	<u>32 886</u> 22 768	<u>32 886</u> 22 768	<u>31 130</u> 22 768	<u>30 350</u> 22 768
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>25 007</u> 22 574	<u>33 119</u> 22 998	<u>33 119</u> 22 998	<u>33 119</u> 22 998	<u>33 119</u> 22 998	<u>31 364</u> 22 998	<u>30 583</u> 22 998
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>25 241</u> 22 804	<u>33 358</u> 23 233	<u>33 358</u> 23 233	<u>33 358</u> 23 233	<u>33 358</u> 23 233	<u>31 602</u> 23 233	<u>30 822</u> 23 233
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>25 724</u> 23 279	<u>33 850</u> 23 717	<u>33 850</u> 23 717	<u>33 850</u> 23 717	<u>33 850</u> 23 717	<u>32 094</u> 23 717	<u>31 314</u> 23 717
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>25 973</u> 23 524	<u>34 103</u> 23 966	<u>34 103</u> 23 966	<u>34 103</u> 23 966	<u>34 103</u> 23 966	<u>32 348</u> 23 966	<u>31 567</u> 23 966
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>25 007</u> 22 574	<u>33 119</u> 22 998	<u>33 119</u> 22 998	<u>33 119</u> 22 998	<u>33 119</u> 22 998	<u>31 364</u> 22 998	<u>30 583</u> 22 998
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>25 241</u> 22 804	<u>33 358</u> 23 233	<u>33 358</u> 23 233	<u>33 358</u> 23 233	<u>33 358</u> 23 233	<u>31 602</u> 23 233	<u>30 822</u> 23 233

					-	-	-
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>32 334</u> 22 224	<u>32 334</u> 22 224	<u>32 334</u> 22 224
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 582</u> 22 469	<u>32 582</u> 22 469	<u>32 582</u> 22 469
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 835</u> 22 718	<u>32 835</u> 22 718	<u>32 835</u> 22 718
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>33 095</u> 22 974	<u>33 095</u> 22 974	<u>33 095</u> 22 974
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 631</u> 23 502	<u>33 631</u> 23 502	<u>33 631</u> 23 502
212-101-0700	20 7473-2010	3					
212-101-0701		3	1	2400	<u>32 886</u> 22 768	<u>32 886</u> 22 768	<u>32 886</u> 22 768
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>33 119</u> 22 998	<u>33 119</u> 22 998	<u>33 119</u> 22 998
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>33 358</u> 23 233	<u>33 358</u> 23 233	<u>33 358</u> 23 233
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>33 850</u> 23 717	<u>33 850</u> 23 717	<u>33 850</u> 23 717
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>34 103</u> 23 966	<u>34 103</u> 23 966	<u>34 103</u> 23 966
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>33 119</u> 22 998	<u>33 119</u> 22 998	<u>33 119</u> 22 998
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>33 358</u> 23 233	<u>33 358</u> 23 233	<u>33 358</u> 23 233

							-	-	-	-	-
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>25 480</u> 23 039	<u>33 601</u> 23 472	<u>33 601</u> 23 472	<u>33 601</u> 23 472	<u>33 601</u> 23 472	<u>31 846</u> 23 472	<u>31 065</u> 23 472
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>25 973</u> 23 524	<u>34 103</u> 23 966	<u>34 103</u> 23 966	<u>34 103</u> 23 966	<u>34 103</u> 23 966	<u>32 348</u> 23 966	<u>31 567</u> 23 966
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>26 227</u> 23 774	<u>34 362</u> 24 221	<u>34 362</u> 24 221	<u>34 362</u> 24 221	<u>34 362</u> 24 221	<u>32 607</u> 24 221	<u>31 826</u> 24 221
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>25 241</u> 22 804	<u>33 358</u> 23 233	<u>33 358</u> 23 233	<u>33 358</u> 23 233	<u>33 358</u> 23 233	<u>31 602</u> 23 233	<u>30 822</u> 23 233
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>25 480</u> 23 039	<u>33 601</u> 23 472	<u>33 601</u> 23 472	<u>33 601</u> 23 472	<u>33 601</u> 23 472	<u>31 846</u> 23 472	<u>31 065</u> 23 472
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>25 724</u> 23 279	<u>33 850</u> 23 717	<u>33 850</u> 23 717	<u>33 850</u> 23 717	<u>33 850</u> 23 717	<u>32 094</u> 23 717	<u>31 314</u> 23 717
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>26 227</u> 23 774	<u>34 362</u> 24 221	<u>34 362</u> 24 221	<u>34 362</u> 24 221	<u>34 362</u> 24 221	<u>32 607</u> 24 221	<u>31 826</u> 24 221
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>26 487</u> 24 030	<u>34 627</u> 24 482	<u>34 627</u> 24 482	<u>34 627</u> 24 482	<u>34 627</u> 24 482	<u>32 871</u> 24 482	<u>32 091</u> 24 482
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>26 227</u> 23 774	<u>34 362</u> 24 221	<u>34 362</u> 24 221	<u>34 362</u> 24 221	<u>34 362</u> 24 221	<u>32 607</u> 24 221	<u>31 826</u> 24 221
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>26 487</u> 24 030	<u>34 627</u> 24 482	<u>34 627</u> 24 482	<u>34 627</u> 24 482	<u>34 627</u> 24 482	<u>32 871</u> 24 482	<u>32 091</u> 24 482
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>26 752</u> 24 291	<u>34 897</u> 24 748	<u>34 897</u> 24 748	<u>34 897</u> 24 748	<u>34 897</u> 24 748	<u>33 142</u> 24 748	<u>32 361</u> 24 748
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>27 024</u> 24 558	<u>35 174</u> 25 020	<u>35 174</u> 25 020	<u>35 174</u> 25 020	<u>35 174</u> 25 020	<u>33 418</u> 25 020	<u>32 638</u> 25 020
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>27 584</u> 25 110	<u>35 745</u> 25 582	<u>35 745</u> 25 582	<u>35 745</u> 25 582	<u>35 745</u> 25 582	<u>33 989</u> 25 582	<u>33 209</u> 25 582

					-	-	-
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>33 601</u> 23 472	<u>33 601</u> 23 472	<u>33 601</u> 23 472
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>34 103</u> 23 966	<u>34 103</u> 23 966	<u>34 103</u> 23 966
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>34 362</u> 24 221	<u>34 362</u> 24 221	<u>34 362</u> 24 221
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>33 358</u> 23 233	<u>33 358</u> 23 233	<u>33 358</u> 23 233
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>33 601</u> 23 472	<u>33 601</u> 23 472	<u>33 601</u> 23 472
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>33 850</u> 23 717	<u>33 850</u> 23 717	<u>33 850</u> 23 717
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>34 362</u> 24 221	<u>34 362</u> 24 221	<u>34 362</u> 24 221
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>34 627</u> 24 482	<u>34 627</u> 24 482	<u>34 627</u> 24 482
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>34 362</u> 24 221	<u>34 362</u> 24 221	<u>34 362</u> 24 221
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>34 627</u> 24 482	<u>34 627</u> 24 482	<u>34 627</u> 24 482
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>34 897</u> 24 748	<u>34 897</u> 24 748	<u>34 897</u> 24 748
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>35 174</u> 25 020	<u>35 174</u> 25 020	<u>35 174</u> 25 020
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>35 745</u> 25 582	<u>35 745</u> 25 582	<u>35 745</u> 25 582

							-	-	-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3									
212-101-0801		3	1	2400	<u>27 799</u> 24 889	<u>35 516</u> 25 357	<u>35 516</u> 25 357	<u>35 516</u> 25 357	<u>35 516</u> 25 357	<u>33 761</u> 25 357	<u>32 981</u> 25 357
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>27 616</u> 25 141	<u>35 777</u> 25 613	<u>35 777</u> 25 613	<u>35 777</u> 25 613	<u>35 777</u> 25 613	<u>34 021</u> 25 613	<u>33 241</u> 25 613
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>27 876</u> 25 397	<u>36 042</u> 25 875	<u>36 042</u> 25 875	<u>36 042</u> 25 875	<u>36 042</u> 25 875	<u>34 287</u> 25 875	<u>33 506</u> 25 875
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>28 414</u> 25 926	<u>36 590</u> 26 414	<u>36 590</u> 26 414	<u>36 590</u> 26 414	<u>36 590</u> 26 414	<u>34 834</u> 26 414	<u>34 054</u> 26 414
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>28 691</u> 26 199	<u>36 872</u> 26 692	<u>36 872</u> 26 692	<u>36 872</u> 26 692	<u>36 872</u> 26 692	<u>35 117</u> 26 692	<u>34 336</u> 26 692
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>27 616</u> 25 141	<u>35 777</u> 25 613	<u>35 777</u> 25 613	<u>35 777</u> 25 613	<u>35 777</u> 25 613	<u>34 021</u> 25 613	<u>33 241</u> 25 613
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>27 876</u> 25 397	<u>36 042</u> 25 875	<u>36 042</u> 25 875	<u>36 042</u> 25 875	<u>36 042</u> 25 875	<u>34 287</u> 25 875	<u>33 506</u> 25 875
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>28 142</u> 25 659	<u>36 313</u> 26 141	<u>36 313</u> 26 141	<u>36 313</u> 26 141	<u>36 313</u> 26 141	<u>34 558</u> 26 141	<u>33 777</u> 26 141
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>28 691</u> 26 199	<u>36 872</u> 26 692	<u>36 872</u> 26 692	<u>36 872</u> 26 692	<u>36 872</u> 26 692	<u>35 117</u> 26 692	<u>34 336</u> 26 692
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>28 974</u> 26 478	<u>37 161</u> 26 976	<u>37 161</u> 26 976	<u>37 161</u> 26 976	<u>37 161</u> 26 976	<u>35 405</u> 26 976	<u>34 625</u> 26 976
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>27 876</u> 25 397	<u>36 042</u> 25 875	<u>36 042</u> 25 875	<u>36 042</u> 25 875	<u>36 042</u> 25 875	<u>34 287</u> 25 875	<u>33 506</u> 25 875
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>28 142</u> 25 659	<u>36 313</u> 26 141	<u>36 313</u> 26 141	<u>36 313</u> 26 141	<u>36 313</u> 26 141	<u>34 558</u> 26 141	<u>33 777</u> 26 141

					-	-	-
212-101-0800	7473-2010 22,5	3					
212-101-0801		3	1	2400	<u>35 516</u> 25 357	<u>35 516</u> 25 357	<u>35 516</u> 25 357
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>35 777</u> 25 613	<u>35 777</u> 25 613	<u>35 777</u> 25 613
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>36 042</u> 25 875	<u>36 042</u> 25 875	<u>36 042</u> 25 875
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>36 590</u> 26 414	<u>36 590</u> 26 414	<u>36 590</u> 26 414
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>36 872</u> 26 692	<u>36 872</u> 26 692	<u>36 872</u> 26 692
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>35 777</u> 25 613	<u>35 777</u> 25 613	<u>35 777</u> 25 613
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>36 042</u> 25 875	<u>36 042</u> 25 875	<u>36 042</u> 25 875
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>36 313</u> 26 141	<u>36 313</u> 26 141	<u>36 313</u> 26 141
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>36 872</u> 26 692	<u>36 872</u> 26 692	<u>36 872</u> 26 692
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>37 161</u> 26 976	<u>37 161</u> 26 976	<u>37 161</u> 26 976
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>36 042</u> 25 875	<u>36 042</u> 25 875	<u>36 042</u> 25 875
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>36 313</u> 26 141	<u>36 313</u> 26 141	<u>36 313</u> 26 141

							-	-	-	-	-
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>28 414</u> 25 926	<u>36 590</u> 26 414	<u>36 590</u> 26 414	<u>36 590</u> 26 414	<u>36 590</u> 26 414	<u>34 834</u> 26 414	<u>34 054</u> 26 414
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>28 974</u> 26 478	<u>37 161</u> 26 976	<u>37 161</u> 26 976	<u>37 161</u> 26 976	<u>37 161</u> 26 976	<u>35 405</u> 26 976	<u>34 625</u> 26 976
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>29 264</u> 26 763	<u>37 456</u> 27 266	<u>37 456</u> 27 266	<u>37 456</u> 27 266	<u>37 456</u> 27 266	<u>35 700</u> 27 266	<u>34 920</u> 27 266
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>28 974</u> 26 478	<u>37 161</u> 26 976	<u>37 161</u> 26 976	<u>37 161</u> 26 976	<u>37 161</u> 26 976	<u>35 405</u> 26 976	<u>34 625</u> 26 976
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>29 264</u> 26 763	<u>37 456</u> 27 266	<u>37 456</u> 27 266	<u>37 456</u> 27 266	<u>37 456</u> 27 266	<u>35 700</u> 27 266	<u>34 920</u> 27 266
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>29 559</u> 27 054	<u>37 757</u> 27 562	<u>37 757</u> 27 562	<u>37 757</u> 27 562	<u>37 757</u> 27 562	<u>36 001</u> 27 562	<u>35 221</u> 27 562
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>29 861</u> 27 351	<u>38 064</u> 27 865	<u>38 064</u> 27 865	<u>38 064</u> 27 865	<u>38 064</u> 27 865	<u>36 309</u> 27 865	<u>35 528</u> 27 865
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>30 486</u> 27 966	<u>38 701</u> 28 491	<u>38 701</u> 28 491	<u>38 701</u> 28 491	<u>38 701</u> 28 491	<u>36 945</u> 28 491	<u>36 165</u> 28 491
212-101-0900	7473-2010 25	3									
212-101-0901		3	1	2400	<u>29 847</u> 26 905	<u>37 603</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411	<u>35 847</u> 27 411	<u>35 067</u> 27 411
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>29 684</u> 27 177	<u>37 884</u> 27 688	<u>37 884</u> 27 688	<u>37 884</u> 27 688	<u>37 884</u> 27 688	<u>36 129</u> 27 688	<u>35 348</u> 27 688
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>28 109</u> 25 518	<u>41 832</u> 25 472	<u>44 813</u> 25 790	<u>44 096</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>39 205</u> 25 472	<u>37 756</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>28 499</u> 25 900	<u>42 222</u> 25 854	<u>45 208</u> 26 177	<u>44 486</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>39 595</u> 25 854	<u>38 146</u> 25 854

					-	-	-
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>36 590</u> 26 414	<u>36 590</u> 26 414	<u>36 590</u> 26 414
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>37 161</u> 26 976	<u>37 161</u> 26 976	<u>37 161</u> 26 976
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>37 456</u> 27 266	<u>37 456</u> 27 266	<u>37 456</u> 27 266
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>37 161</u> 26 976	<u>37 161</u> 26 976	<u>37 161</u> 26 976
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>37 456</u> 27 266	<u>37 456</u> 27 266	<u>37 456</u> 27 266
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>37 757</u> 27 562	<u>37 757</u> 27 562	<u>37 757</u> 27 562
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>38 064</u> 27 865	<u>38 064</u> 27 865	<u>38 064</u> 27 865
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>38 701</u> 28 491	<u>38 701</u> 28 491	<u>38 701</u> 28 491
212-101-0900	25 7473-2010	3					
212-101-0901		3	1	2400	<u>37 603</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>37 884</u> 27 688	<u>37 884</u> 27 688	<u>37 884</u> 27 688
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 480</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472	<u>44 488</u> 25 472
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>38 871</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854	<u>44 878</u> 25 854

							-	-	-	-	-
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>27 598</u> 25 016	<u>41 322</u> 24 972	<u>44 297</u> 25 284	<u>43 586</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>38 695</u> 24 972	<u>37 246</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>27 980</u> 25 392	<u>41 704</u> 25 346	<u>44 683</u> 25 663	<u>43 968</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>39 077</u> 25 346	<u>37 628</u> 25 346
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>28 369</u> 25 773	<u>42 092</u> 25 726	<u>45 075</u> 26 048	<u>44 356</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>39 465</u> 25 726	<u>38 016</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>28 764</u> 26 160	<u>42 485</u> 26 112	<u>45 474</u> 26 438	<u>44 750</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>39 859</u> 26 112	<u>38 409</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>28 619</u> 26 018	<u>42 340</u> 25 970	<u>45 327</u> 26 295	<u>44 605</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>39 714</u> 25 970	<u>38 265</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>29 016</u> 26 407	<u>42 739</u> 26 361	<u>45 731</u> 26 691	<u>45 003</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>40 112</u> 26 361	<u>38 663</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>29 421</u> 26 804	<u>43 141</u> 26 755	<u>46 138</u> 27 089	<u>45 406</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>40 515</u> 26 755	<u>39 065</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>29 831</u> 27 206	<u>43 551</u> 27 157	<u>46 553</u> 27 496	<u>45 815</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>40 924</u> 27 157	<u>39 475</u> 27 157
212-101-1000	7473-2010 27,5	3									
212-101-1001		3	1	2400	<u>29 847</u> 26 905	<u>37 603</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411	<u>35 847</u> 27 411	<u>35 067</u> 27 411
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>29 684</u> 27 177	<u>37 884</u> 27 688	<u>37 884</u> 27 688	<u>37 884</u> 27 688	<u>37 884</u> 27 688	<u>36 129</u> 27 688	<u>35 348</u> 27 688
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>30 254</u> 27 737	<u>38 464</u> 28 258	<u>38 464</u> 28 258	<u>38 464</u> 28 258	<u>38 464</u> 28 258	<u>36 709</u> 28 258	<u>35 928</u> 28 258
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>30 547</u> 28 026	<u>38 763</u> 28 553	<u>38 763</u> 28 553	<u>38 763</u> 28 553	<u>38 763</u> 28 553	<u>37 008</u> 28 553	<u>36 227</u> 28 553

					-	-	-
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>37 971</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972	<u>43 978</u> 24 972
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 353</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346	<u>44 360</u> 25 346
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>38 741</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726	<u>44 748</u> 25 726
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 134</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112	<u>45 141</u> 26 112
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>38 989</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970	<u>44 997</u> 25 970
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 387</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361	<u>45 395</u> 26 361
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 790</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755	<u>45 797</u> 26 755
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 199</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157	<u>46 207</u> 27 157
212-101-1000	7473-2010 27,5	3					
212-101-1001		3	1	2400	<u>37 603</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>37 884</u> 27 688	<u>37 884</u> 27 688	<u>37 884</u> 27 688
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>38 464</u> 28 258	<u>38 464</u> 28 258	<u>38 464</u> 28 258
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>38 763</u> 28 553	<u>38 763</u> 28 553	<u>38 763</u> 28 553

							-	-	-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>29 684</u> 27 177	<u>37 884</u> 27 688	<u>37 884</u> 27 688	<u>37 884</u> 27 688	<u>37 884</u> 27 688	<u>36 129</u> 27 688	<u>35 348</u> 27 688
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>29 966</u> 27 454	<u>38 171</u> 27 970	<u>38 171</u> 27 970	<u>38 171</u> 27 970	<u>38 171</u> 27 970	<u>36 416</u> 27 970	<u>35 635</u> 27 970
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>30 547</u> 28 026	<u>38 763</u> 28 553	<u>38 763</u> 28 553	<u>38 763</u> 28 553	<u>38 763</u> 28 553	<u>37 008</u> 28 553	<u>36 227</u> 28 553
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>30 847</u> 28 321	<u>39 069</u> 28 853	<u>39 069</u> 28 853	<u>39 069</u> 28 853	<u>39 069</u> 28 853	<u>37 313</u> 28 853	<u>36 533</u> 28 853
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>30 847</u> 28 321	<u>39 069</u> 28 853	<u>39 069</u> 28 853	<u>39 069</u> 28 853	<u>39 069</u> 28 853	<u>37 313</u> 28 853	<u>36 533</u> 28 853
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>31 153</u> 28 622	<u>39 381</u> 29 160	<u>39 381</u> 29 160	<u>39 381</u> 29 160	<u>39 381</u> 29 160	<u>37 625</u> 29 160	<u>36 845</u> 29 160
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>31 785</u> 29 245	<u>40 025</u> 29 794	<u>40 025</u> 29 794	<u>40 025</u> 29 794	<u>40 025</u> 29 794	<u>38 269</u> 29 794	<u>37 489</u> 29 794
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>32 112</u> 29 566	<u>40 357</u> 30 122	<u>40 357</u> 30 122	<u>40 357</u> 30 122	<u>40 357</u> 30 122	<u>38 602</u> 30 122	<u>37 821</u> 30 122
212-101-1100	7473-2010 30	3									
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 429</u> 29 447	<u>40 234</u> 30 000	<u>40 234</u> 30 000	<u>40 234</u> 30 000	<u>40 234</u> 30 000	<u>38 478</u> 30 000	<u>37 698</u> 30 000
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>32 293</u> 29 744	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>38 786</u> 30 303	<u>38 006</u> 30 303
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>32 916</u> 30 357	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928	<u>39 421</u> 30 928	<u>38 640</u> 30 928
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>33 237</u> 30 674	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>39 748</u> 31 250	<u>38 968</u> 31 250

					-	-	-
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>37 884</u> 27 688	<u>37 884</u> 27 688	<u>37 884</u> 27 688
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>38 171</u> 27 970	<u>38 171</u> 27 970	<u>38 171</u> 27 970
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>38 763</u> 28 553	<u>38 763</u> 28 553	<u>38 763</u> 28 553
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>39 069</u> 28 853	<u>39 069</u> 28 853	<u>39 069</u> 28 853
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>39 069</u> 28 853	<u>39 069</u> 28 853	<u>39 069</u> 28 853
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>39 381</u> 29 160	<u>39 381</u> 29 160	<u>39 381</u> 29 160
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>40 025</u> 29 794	<u>40 025</u> 29 794	<u>40 025</u> 29 794
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>40 357</u> 30 122	<u>40 357</u> 30 122	<u>40 357</u> 30 122
212-101-1100	7473-2010 30	3					
212-101-1101		3	1	2400	<u>40 234</u> 30 000	<u>40 234</u> 30 000	<u>40 234</u> 30 000
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928	<u>41 176</u> 30 928
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250

							-	-	-	-	-
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>32 293</u> 29 744	<u>40 541</u> 30 303	40 541 30 303	<u>40 541</u> 30 303	40 541 30 303	<u>38 786</u> 30 303	<u>38 006</u> 30 303
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>32 601</u> 30 048	<u>40 856</u> 30 612	40 856 30 612	<u>40 856</u> 30 612	40 856 30 612	<u>39 100</u> 30 612	<u>38 320</u> 30 612
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>33 237</u> 30 674	<u>41 504</u> 31 250	41 504 31 250	<u>41 504</u> 31 250	41 504 31 250	<u>39 748</u> 31 250	<u>38 968</u> 31 250
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>33 565</u> 30 996	<u>41 838</u> 31 579	41 838 31 579	<u>41 838</u> 31 579	41 838 31 579	<u>40 082</u> 31 579	<u>39 302</u> 31 579
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>33 565</u> 30 996	<u>41 838</u> 31 579	41 838 31 579	<u>41 838</u> 31 579	41 838 31 579	<u>40 082</u> 31 579	<u>39 302</u> 31 579
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>33 900</u> 31 326	<u>42 179</u> 31 915	42 179 31 915	<u>42 179</u> 31 915	42 179 31 915	<u>40 423</u> 31 915	<u>39 643</u> 31 915
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>34 592</u> 32 007	<u>42 884</u> 32 609	42 884 32 609	<u>42 884</u> 32 609	42 884 32 609	<u>41 128</u> 32 609	<u>40 348</u> 32 609
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>34 949</u> 32 359	<u>43 248</u> 32 967	43 248 32 967	<u>43 248</u> 32 967	43 248 32 967	<u>41 492</u> 32 967	<u>40 712</u> 32 967
212-101-1200	7473-2010 35	3									
212-101-1201		3	1	2400	<u>35 122</u> 32 097	<u>42 977</u> 32 700	42 977 32 700	<u>42 977</u> 32 700	42 977 32 700	<u>41 221</u> 32 700	<u>40 441</u> 32 700
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>35 012</u> 32 421	<u>43 312</u> 33 030	43 312 33 030	<u>43 312</u> 33 030	43 312 33 030	<u>41 557</u> 33 030	<u>40 776</u> 33 030
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>35 692</u> 33 090	<u>44 004</u> 33 711	44 004 33 711	<u>44 004</u> 33 711	44 004 33 711	<u>42 249</u> 33 711	<u>41 468</u> 33 711
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>36 042</u> 33 434	<u>44 361</u> 34 063	44 361 34 063	<u>44 361</u> 34 063	44 361 34 063	<u>42 605</u> 34 063	<u>41 825</u> 34 063

					-	-	-
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303	<u>40 541</u> 30 303
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612	<u>40 856</u> 30 612
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250	<u>41 504</u> 31 250
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579	<u>41 838</u> 31 579
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915	<u>42 179</u> 31 915
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>42 884</u> 32 609	<u>42 884</u> 32 609	<u>42 884</u> 32 609
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>43 248</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967	<u>43 248</u> 32 967
212-101-1200	7473-2010 35	3					
212-101-1201		3	1	2400	<u>42 977</u> 32 700	<u>42 977</u> 32 700	<u>42 977</u> 32 700
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>43 312</u> 33 030	<u>43 312</u> 33 030	<u>43 312</u> 33 030
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>44 004</u> 33 711	<u>44 004</u> 33 711	<u>44 004</u> 33 711
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>44 361</u> 34 063	<u>44 361</u> 34 063	<u>44 361</u> 34 063

							-	-	-	-	-
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>35 012</u> 32 421	<u>43 312</u> 33 030	<u>43 312</u> 33 030	<u>43 312</u> 33 030	<u>43 312</u> 33 030	<u>41 557</u> 33 030	<u>40 776</u> 33 030
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>35 349</u> 32 752	<u>43 655</u> 33 367	<u>43 655</u> 33 367	<u>43 655</u> 33 367	<u>43 655</u> 33 367	<u>41 899</u> 33 367	<u>41 119</u> 33 367
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>36 042</u> 33 434	<u>44 361</u> 34 063	<u>44 361</u> 34 063	<u>44 361</u> 34 063	<u>44 361</u> 34 063	<u>42 605</u> 34 063	<u>41 825</u> 34 063
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>36 399</u> 33 786	<u>44 725</u> 34 421	<u>44 725</u> 34 421	<u>44 725</u> 34 421	<u>44 725</u> 34 421	<u>42 970</u> 34 421	<u>42 189</u> 34 421
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>36 399</u> 33 786	<u>44 725</u> 34 421	<u>44 725</u> 34 421	<u>44 725</u> 34 421	<u>44 725</u> 34 421	<u>42 970</u> 34 421	<u>42 189</u> 34 421
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>36 765</u> 34 146	<u>45 097</u> 34 787	<u>45 097</u> 34 787	<u>45 097</u> 34 787	<u>45 097</u> 34 787	<u>43 342</u> 34 787	<u>42 561</u> 34 787
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>37 519</u> 34 888	<u>45 866</u> 35 543	<u>45 866</u> 35 543	<u>45 866</u> 35 543	<u>45 866</u> 35 543	<u>44 110</u> 35 543	<u>43 330</u> 35 543
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>37 908</u> 35 271	<u>46 263</u> 35 934	<u>46 263</u> 35 934	<u>46 263</u> 35 934	<u>46 263</u> 35 934	<u>44 507</u> 35 934	<u>43 727</u> 35 934
212-101-1300	7473-2010 40	3									
212-101-1301		3	1	2400	<u>36 100</u> 33 060	<u>43 974</u> 33 681	<u>43 974</u> 33 681	<u>43 974</u> 33 681	<u>43 974</u> 33 681	<u>42 218</u> 33 681	<u>41 438</u> 33 681
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 001</u> 33 394	<u>44 319</u> 34 021	<u>44 319</u> 34 021	<u>44 319</u> 34 021	<u>44 319</u> 34 021	<u>42 564</u> 34 021	<u>41 783</u> 34 021
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 700</u> 34 082	<u>45 032</u> 34 723	<u>45 032</u> 34 723	<u>45 032</u> 34 723	<u>45 032</u> 34 723	<u>43 276</u> 34 723	<u>42 496</u> 34 723
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>37 061</u> 34 437	<u>45 399</u> 35 084	<u>45 399</u> 35 084	<u>45 399</u> 35 084	<u>45 399</u> 35 084	<u>43 644</u> 35 084	<u>42 863</u> 35 084

					-	-	-
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>43 312</u> 33 030	<u>43 312</u> 33 030	<u>43 312</u> 33 030
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>43 655</u> 33 367	<u>43 655</u> 33 367	<u>43 655</u> 33 367
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>44 361</u> 34 063	<u>44 361</u> 34 063	<u>44 361</u> 34 063
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>44 725</u> 34 421	<u>44 725</u> 34 421	<u>44 725</u> 34 421
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>44 725</u> 34 421	<u>44 725</u> 34 421	<u>44 725</u> 34 421
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>45 097</u> 34 787	<u>45 097</u> 34 787	<u>45 097</u> 34 787
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>45 866</u> 35 543	<u>45 866</u> 35 543	<u>45 866</u> 35 543
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>46 263</u> 35 934	<u>46 263</u> 35 934	<u>46 263</u> 35 934
212-101-1300	40 7473-2010	3					
212-101-1301		3	1	2400	<u>43 974</u> 33 681	<u>43 974</u> 33 681	<u>43 974</u> 33 681
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>44 319</u> 34 021	<u>44 319</u> 34 021	<u>44 319</u> 34 021
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>45 032</u> 34 723	<u>45 032</u> 34 723	<u>45 032</u> 34 723
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>45 399</u> 35 084	<u>45 399</u> 35 084	<u>45 399</u> 35 084

							-	-	-	-	-
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 001</u> 33 394	<u>44 319</u> 34 021	<u>44 319</u> 34 021	<u>44 319</u> 34 021	<u>44 319</u> 34 021	<u>42 564</u> 34 021	<u>41 783</u> 34 021
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 347</u> 33 734	<u>44 672</u> 34 368	<u>44 672</u> 34 368	<u>44 672</u> 34 368	<u>44 672</u> 34 368	<u>42 916</u> 34 368	<u>42 136</u> 34 368
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>37 061</u> 34 437	<u>45 399</u> 35 084	<u>45 399</u> 35 084	<u>45 399</u> 35 084	<u>45 399</u> 35 084	<u>43 644</u> 35 084	<u>42 863</u> 35 084
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 429</u> 34 800	<u>45 775</u> 35 454	<u>45 775</u> 35 454	<u>45 775</u> 35 454	<u>45 775</u> 35 454	<u>44 019</u> 35 454	<u>43 239</u> 35 454
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 429</u> 34 800	<u>45 775</u> 35 454	<u>45 775</u> 35 454	<u>45 775</u> 35 454	<u>45 775</u> 35 454	<u>44 019</u> 35 454	<u>43 239</u> 35 454
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 805</u> 35 170	<u>46 158</u> 35 831	<u>46 158</u> 35 831	<u>46 158</u> 35 831	<u>46 158</u> 35 831	<u>44 402</u> 35 831	<u>43 622</u> 35 831
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 582</u> 35 934	<u>46 949</u> 36 610	<u>46 949</u> 36 610	<u>46 949</u> 36 610	<u>46 949</u> 36 610	<u>45 193</u> 36 610	<u>44 413</u> 36 610
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 983</u> 36 329	<u>47 358</u> 37 012	<u>47 358</u> 37 012	<u>47 358</u> 37 012	<u>47 358</u> 37 012	<u>45 602</u> 37 012	<u>44 822</u> 37 012
212-101-1400	7473-2010 45	3									
212-101-1401		3	1	2400	<u>37 108</u> 34 052	<u>45 000</u> 34 691	<u>45 000</u> 34 691	<u>45 000</u> 34 691	<u>45 000</u> 34 691	<u>43 244</u> 34 691	<u>42 464</u> 34 691
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>37 018</u> 34 395	<u>45 356</u> 35 042	<u>45 356</u> 35 042	<u>45 356</u> 35 042	<u>45 356</u> 35 042	<u>43 600</u> 35 042	<u>42 820</u> 35 042
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>37 739</u> 35 105	<u>46 090</u> 35 764	<u>46 090</u> 35 764	<u>46 090</u> 35 764	<u>46 090</u> 35 764	<u>44 335</u> 35 764	<u>43 554</u> 35 764
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>38 110</u> 35 470	<u>46 469</u> 36 137	<u>46 469</u> 36 137	<u>46 469</u> 36 137	<u>46 469</u> 36 137	<u>44 713</u> 36 137	<u>43 933</u> 36 137

					-	-	-
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>44 319</u> 34 021	<u>44 319</u> 34 021	<u>44 319</u> 34 021
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>44 672</u> 34 368	<u>44 672</u> 34 368	<u>44 672</u> 34 368
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>45 399</u> 35 084	<u>45 399</u> 35 084	<u>45 399</u> 35 084
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>45 775</u> 35 454	<u>45 775</u> 35 454	<u>45 775</u> 35 454
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>45 775</u> 35 454	<u>45 775</u> 35 454	<u>45 775</u> 35 454
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>46 158</u> 35 831	<u>46 158</u> 35 831	<u>46 158</u> 35 831
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>46 949</u> 36 610	<u>46 949</u> 36 610	<u>46 949</u> 36 610
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>47 358</u> 37 012	<u>47 358</u> 37 012	<u>47 358</u> 37 012
212-101-1400	7473-2010 45	3					
212-101-1401		3	1	2400	<u>45 000</u> 34 691	<u>45 000</u> 34 691	<u>45 000</u> 34 691
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>45 356</u> 35 042	<u>45 356</u> 35 042	<u>45 356</u> 35 042
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>46 090</u> 35 764	<u>46 090</u> 35 764	<u>46 090</u> 35 764
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>46 469</u> 36 137	<u>46 469</u> 36 137	<u>46 469</u> 36 137

							-	-	-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>37 018</u> 34 395	<u>45 356</u> 35 042	45 356 35 042	<u>45 356</u> 35 042	45 356 35 042	<u>43 600</u> 35 042	<u>42 820</u> 35 042
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>37 375</u> 34 746	<u>45 719</u> 35 399	45 719 35 399	<u>45 719</u> 35 399	45 719 35 399	<u>43 964</u> 35 399	<u>43 183</u> 35 399
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>38 110</u> 35 470	<u>46 469</u> 36 137	46 469 36 137	<u>46 469</u> 36 137	46 469 36 137	<u>44 713</u> 36 137	<u>43 933</u> 36 137
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>38 490</u> 35 844	<u>46 855</u> 36 517	46 855 36 517	<u>46 855</u> 36 517	46 855 36 517	<u>45 100</u> 36 517	<u>44 319</u> 36 517
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>38 490</u> 35 844	<u>46 855</u> 36 517	46 855 36 517	<u>46 855</u> 36 517	46 855 36 517	<u>45 100</u> 36 517	<u>44 319</u> 36 517
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>38 877</u> 36 225	<u>47 250</u> 36 906	47 250 36 906	<u>47 250</u> 36 906	47 250 36 906	<u>45 494</u> 36 906	<u>44 714</u> 36 906
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>39 677</u> 37 013	<u>48 065</u> 37 708	48 065 37 708	<u>48 065</u> 37 708	48 065 37 708	<u>46 309</u> 37 708	<u>45 529</u> 37 708
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>40 091</u> 37 419	<u>48 486</u> 38 122	48 486 38 122	<u>48 486</u> 38 122	48 486 38 122	<u>46 730</u> 38 122	<u>45 950</u> 38 122
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3									
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 703</u> 16 920	<u>27 268</u> 17 238	27 268 17 238	<u>27 268</u> 17 238	27 268 17 238	<u>25 512</u> 17 238	<u>24 732</u> 17 238
212-101-1600	5, 7473-2010	3									
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 143</u> 17 354	<u>27 717</u> 17 680	27 717 17 680	<u>27 717</u> 17 680	27 717 17 680	<u>25 961</u> 17 680	<u>25 181</u> 17 680
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3									

					-	-	-
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>45 356</u> 35 042	<u>45 356</u> 35 042	<u>45 356</u> 35 042
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>45 719</u> 35 399	<u>45 719</u> 35 399	<u>45 719</u> 35 399
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>46 469</u> 36 137	<u>46 469</u> 36 137	<u>46 469</u> 36 137
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>46 855</u> 36 517	<u>46 855</u> 36 517	<u>46 855</u> 36 517
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>46 855</u> 36 517	<u>46 855</u> 36 517	<u>46 855</u> 36 517
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>47 250</u> 36 906	<u>47 250</u> 36 906	<u>47 250</u> 36 906
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>48 065</u> 37 708	<u>48 065</u> 37 708	<u>48 065</u> 37 708
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>48 486</u> 38 122	<u>48 486</u> 38 122	<u>48 486</u> 38 122
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3					
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 268</u> 17 238	<u>27 268</u> 17 238	<u>27 268</u> 17 238
212-101-1600	5, 7473-2010	3					
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 717</u> 17 680	<u>27 717</u> 17 680	<u>27 717</u> 17 680
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3					

							-	-	-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>20 761</u> 17 962	<u>28 346</u> 18 299	<u>28 346</u> 18 299	<u>28 346</u> 18 299	<u>28 346</u> 18 299	<u>26 590</u> 18 299	<u>25 810</u> 18 299
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>20 506</u> 18 143	<u>28 533</u> 18 484	<u>28 533</u> 18 484	<u>28 533</u> 18 484	<u>28 533</u> 18 484	<u>26 778</u> 18 484	<u>25 997</u> 18 484
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>20 694</u> 18 328	<u>28 725</u> 18 673	<u>28 725</u> 18 673	<u>28 725</u> 18 673	<u>28 725</u> 18 673	<u>26 969</u> 18 673	<u>26 189</u> 18 673
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>20 886</u> 18 517	<u>28 921</u> 18 865	<u>28 921</u> 18 865	<u>28 921</u> 18 865	<u>28 921</u> 18 865	<u>27 165</u> 18 865	<u>26 385</u> 18 865
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>21 282</u> 18 907	<u>29 324</u> 19 262	<u>29 324</u> 19 262	<u>29 324</u> 19 262	<u>29 324</u> 19 262	<u>27 568</u> 19 262	<u>26 788</u> 19 262
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>21 486</u> 19 108	<u>29 532</u> 19 467	<u>29 532</u> 19 467	<u>29 532</u> 19 467	<u>29 532</u> 19 467	<u>27 777</u> 19 467	<u>26 996</u> 19 467
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>20 694</u> 18 328	<u>28 725</u> 18 673	<u>28 725</u> 18 673	<u>28 725</u> 18 673	<u>28 725</u> 18 673	<u>26 969</u> 18 673	<u>26 189</u> 18 673
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>20 886</u> 18 517	<u>28 921</u> 18 865	<u>28 921</u> 18 865	<u>28 921</u> 18 865	<u>28 921</u> 18 865	<u>27 165</u> 18 865	<u>26 385</u> 18 865
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>21 082</u> 18 710	<u>29 120</u> 19 062	<u>29 120</u> 19 062	<u>29 120</u> 19 062	<u>29 120</u> 19 062	<u>27 365</u> 19 062	<u>26 584</u> 19 062
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>21 486</u> 19 108	<u>29 532</u> 19 467	<u>29 532</u> 19 467	<u>29 532</u> 19 467	<u>29 532</u> 19 467	<u>27 777</u> 19 467	<u>26 996</u> 19 467
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>21 695</u> 19 314	<u>29 745</u> 19 677	<u>29 745</u> 19 677	<u>29 745</u> 19 677	<u>29 745</u> 19 677	<u>27 989</u> 19 677	<u>27 209</u> 19 677
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>20 886</u> 18 517	<u>28 921</u> 18 865	<u>28 921</u> 18 865	<u>28 921</u> 18 865	<u>28 921</u> 18 865	<u>27 165</u> 18 865	<u>26 385</u> 18 865
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>21 082</u> 18 710	<u>29 120</u> 19 062	<u>29 120</u> 19 062	<u>29 120</u> 19 062	<u>29 120</u> 19 062	<u>27 365</u> 19 062	<u>26 584</u> 19 062

					-	-	-
212-101-1701		3	1	2400	<u>28 346</u> 18 299	<u>28 346</u> 18 299	<u>28 346</u> 18 299
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>28 533</u> 18 484	<u>28 533</u> 18 484	<u>28 533</u> 18 484
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>28 725</u> 18 673	<u>28 725</u> 18 673	<u>28 725</u> 18 673
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>28 921</u> 18 865	<u>28 921</u> 18 865	<u>28 921</u> 18 865
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>29 324</u> 19 262	<u>29 324</u> 19 262	<u>29 324</u> 19 262
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>29 532</u> 19 467	<u>29 532</u> 19 467	<u>29 532</u> 19 467
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>28 725</u> 18 673	<u>28 725</u> 18 673	<u>28 725</u> 18 673
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>28 921</u> 18 865	<u>28 921</u> 18 865	<u>28 921</u> 18 865
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>29 120</u> 19 062	<u>29 120</u> 19 062	<u>29 120</u> 19 062
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>29 532</u> 19 467	<u>29 532</u> 19 467	<u>29 532</u> 19 467
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>29 745</u> 19 677	<u>29 745</u> 19 677	<u>29 745</u> 19 677
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>28 921</u> 18 865	<u>28 921</u> 18 865	<u>28 921</u> 18 865
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>29 120</u> 19 062	<u>29 120</u> 19 062	<u>29 120</u> 19 062

							-	-	-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>21 282</u> 18 907	<u>29 324</u> 19 262	<u>29 324</u> 19 262	<u>29 324</u> 19 262	<u>29 324</u> 19 262	<u>27 568</u> 19 262	<u>26 788</u> 19 262
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>21 695</u> 19 314	<u>29 745</u> 19 677	<u>29 745</u> 19 677	<u>29 745</u> 19 677	<u>29 745</u> 19 677	<u>27 989</u> 19 677	<u>27 209</u> 19 677
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>21 909</u> 19 523	<u>29 962</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890	<u>28 207</u> 19 890	<u>27 426</u> 19 890
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>21 082</u> 18 710	<u>29 120</u> 19 062	<u>29 120</u> 19 062	<u>29 120</u> 19 062	<u>29 120</u> 19 062	<u>27 365</u> 19 062	<u>26 584</u> 19 062
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>21 282</u> 18 907	<u>29 324</u> 19 262	<u>29 324</u> 19 262	<u>29 324</u> 19 262	<u>29 324</u> 19 262	<u>27 568</u> 19 262	<u>26 788</u> 19 262
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>21 486</u> 19 108	<u>29 532</u> 19 467	<u>29 532</u> 19 467	<u>29 532</u> 19 467	<u>29 532</u> 19 467	<u>27 777</u> 19 467	<u>26 996</u> 19 467
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>21 909</u> 19 523	<u>29 962</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890	<u>28 207</u> 19 890	<u>27 426</u> 19 890
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>22 126</u> 19 738	<u>30 184</u> 20 109	<u>30 184</u> 20 109	<u>30 184</u> 20 109	<u>30 184</u> 20 109	<u>28 429</u> 20 109	<u>27 648</u> 20 109
212-101-1800	10, 7473-2010	3									
212-101-1801		3	1	2400	<u>21 025</u> 18 222	<u>28 615</u> 18 564	<u>28 615</u> 18 564	<u>28 615</u> 18 564	<u>28 615</u> 18 564	<u>26 859</u> 18 564	<u>26 079</u> 18 564
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>20 773</u> 18 406	<u>28 806</u> 18 752	<u>28 806</u> 18 752	<u>28 806</u> 18 752	<u>28 806</u> 18 752	<u>27 050</u> 18 752	<u>26 270</u> 18 752
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>20 964</u> 18 594	<u>29 000</u> 18 943	<u>29 000</u> 18 943	<u>29 000</u> 18 943	<u>29 000</u> 18 943	<u>27 244</u> 18 943	<u>26 464</u> 18 943
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>21 159</u> 18 785	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>27 443</u> 19 139	<u>26 662</u> 19 139

					-	-	-
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>29 324</u> 19 262	<u>29 324</u> 19 262	<u>29 324</u> 19 262
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>29 745</u> 19 677	<u>29 745</u> 19 677	<u>29 745</u> 19 677
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>29 962</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>29 120</u> 19 062	<u>29 120</u> 19 062	<u>29 120</u> 19 062
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>29 324</u> 19 262	<u>29 324</u> 19 262	<u>29 324</u> 19 262
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>29 532</u> 19 467	<u>29 532</u> 19 467	<u>29 532</u> 19 467
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>29 962</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890	<u>29 962</u> 19 890
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>30 184</u> 20 109	<u>30 184</u> 20 109	<u>30 184</u> 20 109
212-101-1800	10, 7473-2010	3					
212-101-1801		3	1	2400	<u>28 615</u> 18 564	<u>28 615</u> 18 564	<u>28 615</u> 18 564
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>28 806</u> 18 752	<u>28 806</u> 18 752	<u>28 806</u> 18 752
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>29 000</u> 18 943	<u>29 000</u> 18 943	<u>29 000</u> 18 943
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139

							-	-	-	-	-
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>21 561</u> 19 181	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>27 852</u> 19 541	<u>27 072</u> 19 541
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>21 768</u> 19 385	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>28 063</u> 19 749	<u>27 283</u> 19 749
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>20 964</u> 18 594	<u>29 000</u> 18 943	<u>29 000</u> 18 943	<u>29 000</u> 18 943	<u>29 000</u> 18 943	<u>27 244</u> 18 943	<u>26 464</u> 18 943
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>21 159</u> 18 785	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>27 443</u> 19 139	<u>26 662</u> 19 139
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>21 358</u> 18 981	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>27 645</u> 19 338	<u>26 865</u> 19 338
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>21 768</u> 19 385	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>28 063</u> 19 749	<u>27 283</u> 19 749
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>21 980</u> 19 593	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>28 279</u> 19 962	<u>27 499</u> 19 962
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>21 159</u> 18 785	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>27 443</u> 19 139	<u>26 662</u> 19 139
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>21 358</u> 18 981	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>27 645</u> 19 338	<u>26 865</u> 19 338
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>21 561</u> 19 181	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>27 852</u> 19 541	<u>27 072</u> 19 541
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>21 980</u> 19 593	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>28 279</u> 19 962	<u>27 499</u> 19 962
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>22 196</u> 19 806	<u>30 255</u> 20 179	<u>30 255</u> 20 179	<u>30 255</u> 20 179	<u>30 255</u> 20 179	<u>28 499</u> 20 179	<u>27 719</u> 20 179
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>21 358</u> 18 981	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>27 645</u> 19 338	<u>26 865</u> 19 338

					-	-	-
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>29 000</u> 18 943	<u>29 000</u> 18 943	<u>29 000</u> 18 943
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>30 255</u> 20 179	<u>30 255</u> 20 179	<u>30 255</u> 20 179
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338

							-	-	-	-	-
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>21 561</u> 19 181	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>27 852</u> 19 541	<u>27 072</u> 19 541
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>21 768</u> 19 385	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>28 063</u> 19 749	<u>27 283</u> 19 749
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>22 196</u> 19 806	<u>30 255</u> 20 179	<u>30 255</u> 20 179	<u>30 255</u> 20 179	<u>30 255</u> 20 179	<u>28 499</u> 20 179	<u>27 719</u> 20 179
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>22 417</u> 20 024	<u>30 480</u> 20 400	<u>30 480</u> 20 400	<u>30 480</u> 20 400	<u>30 480</u> 20 400	<u>28 725</u> 20 400	<u>27 944</u> 20 400
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3									
212-101-1901		3	1	2400	<u>21 025</u> 18 222	<u>28 615</u> 18 564	<u>28 615</u> 18 564	<u>28 615</u> 18 564	<u>28 615</u> 18 564	<u>26 859</u> 18 564	<u>26 079</u> 18 564
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>20 773</u> 18 406	<u>28 806</u> 18 752	<u>28 806</u> 18 752	<u>28 806</u> 18 752	<u>28 806</u> 18 752	<u>27 050</u> 18 752	<u>26 270</u> 18 752
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>20 964</u> 18 594	<u>29 000</u> 18 943	<u>29 000</u> 18 943	<u>29 000</u> 18 943	<u>29 000</u> 18 943	<u>27 244</u> 18 943	<u>26 464</u> 18 943
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>21 159</u> 18 785	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>27 443</u> 19 139	<u>26 662</u> 19 139
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>21 561</u> 19 181	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>27 852</u> 19 541	<u>27 072</u> 19 541
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>21 768</u> 19 385	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>28 063</u> 19 749	<u>27 283</u> 19 749
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>20 964</u> 18 594	<u>29 000</u> 18 943	<u>29 000</u> 18 943	<u>29 000</u> 18 943	<u>29 000</u> 18 943	<u>27 244</u> 18 943	<u>26 464</u> 18 943
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>21 159</u> 18 785	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>27 443</u> 19 139	<u>26 662</u> 19 139

					-	-	-
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>30 255</u> 20 179	<u>30 255</u> 20 179	<u>30 255</u> 20 179
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>30 480</u> 20 400	<u>30 480</u> 20 400	<u>30 480</u> 20 400
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3					
212-101-1901		3	1	2400	<u>28 615</u> 18 564	<u>28 615</u> 18 564	<u>28 615</u> 18 564
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>28 806</u> 18 752	<u>28 806</u> 18 752	<u>28 806</u> 18 752
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>29 000</u> 18 943	<u>29 000</u> 18 943	<u>29 000</u> 18 943
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>29 000</u> 18 943	<u>29 000</u> 18 943	<u>29 000</u> 18 943
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139

							-	-	-	-	-
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>21 358</u> 18 981	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>27 645</u> 19 338	<u>26 865</u> 19 338
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>21 768</u> 19 385	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>28 063</u> 19 749	<u>27 283</u> 19 749
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>21 980</u> 19 593	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>28 279</u> 19 962	<u>27 499</u> 19 962
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>21 159</u> 18 785	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>27 443</u> 19 139	<u>26 662</u> 19 139
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>21 358</u> 18 981	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>27 645</u> 19 338	<u>26 865</u> 19 338
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>21 561</u> 19 181	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>27 852</u> 19 541	<u>27 072</u> 19 541
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>21 980</u> 19 593	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>28 279</u> 19 962	<u>27 499</u> 19 962
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>22 196</u> 19 806	<u>30 255</u> 20 179	<u>30 255</u> 20 179	<u>30 255</u> 20 179	<u>30 255</u> 20 179	<u>28 499</u> 20 179	<u>27 719</u> 20 179
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>21 358</u> 18 981	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>27 645</u> 19 338	<u>26 865</u> 19 338
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>21 561</u> 19 181	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>27 852</u> 19 541	<u>27 072</u> 19 541
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>21 768</u> 19 385	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>28 063</u> 19 749	<u>27 283</u> 19 749
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>22 196</u> 19 806	<u>30 255</u> 20 179	<u>30 255</u> 20 179	<u>30 255</u> 20 179	<u>30 255</u> 20 179	<u>28 499</u> 20 179	<u>27 719</u> 20 179
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>22 417</u> 20 024	<u>30 480</u> 20 400	<u>30 480</u> 20 400	<u>30 480</u> 20 400	<u>30 480</u> 20 400	<u>28 725</u> 20 400	<u>27 944</u> 20 400

					-	-	-
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139	<u>29 198</u> 19 139
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962	<u>30 035</u> 19 962
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>30 255</u> 20 179	<u>30 255</u> 20 179	<u>30 255</u> 20 179
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338	<u>29 401</u> 19 338
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541	<u>29 608</u> 19 541
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749	<u>29 819</u> 19 749
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>30 255</u> 20 179	<u>30 255</u> 20 179	<u>30 255</u> 20 179
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>30 480</u> 20 400	<u>30 480</u> 20 400	<u>30 480</u> 20 400

							-	-	-	-	-
212-101-2000	15, 7473-2010	3									
212-101-2001		3	1	2400	<u>22 700</u> 19 871	<u>30 321</u> 20 244	<u>30 321</u> 20 244	<u>30 321</u> 20 244	<u>30 321</u> 20 244	<u>28 566</u> 20 244	<u>27 786</u> 20 244
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>22 465</u> 20 071	<u>30 529</u> 20 448	<u>30 529</u> 20 448	<u>30 529</u> 20 448	<u>30 529</u> 20 448	<u>28 774</u> 20 448	<u>27 993</u> 20 448
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>22 673</u> 20 276	<u>30 741</u> 20 657	<u>30 741</u> 20 657	<u>30 741</u> 20 657	<u>30 741</u> 20 657	<u>28 986</u> 20 657	<u>28 205</u> 20 657
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>22 886</u> 20 485	<u>30 958</u> 20 870	<u>30 958</u> 20 870	<u>30 958</u> 20 870	<u>30 958</u> 20 870	<u>29 202</u> 20 870	<u>28 422</u> 20 870
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 324</u> 20 916	<u>31 404</u> 21 309	<u>31 404</u> 21 309	<u>31 404</u> 21 309	<u>31 404</u> 21 309	<u>29 648</u> 21 309	<u>28 868</u> 21 309
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>23 550</u> 21 139	<u>31 634</u> 21 536	<u>31 634</u> 21 536	<u>31 634</u> 21 536	<u>31 634</u> 21 536	<u>29 879</u> 21 536	<u>29 098</u> 21 536
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>22 673</u> 20 276	<u>30 741</u> 20 657	<u>30 741</u> 20 657	<u>30 741</u> 20 657	<u>30 741</u> 20 657	<u>28 986</u> 20 657	<u>28 205</u> 20 657
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>22 886</u> 20 485	<u>30 958</u> 20 870	<u>30 958</u> 20 870	<u>30 958</u> 20 870	<u>30 958</u> 20 870	<u>29 202</u> 20 870	<u>28 422</u> 20 870
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 102</u> 20 699	<u>31 178</u> 21 087	<u>31 178</u> 21 087	<u>31 178</u> 21 087	<u>31 178</u> 21 087	<u>29 423</u> 21 087	<u>28 643</u> 21 087
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>23 550</u> 21 139	<u>31 634</u> 21 536	<u>31 634</u> 21 536	<u>31 634</u> 21 536	<u>31 634</u> 21 536	<u>29 879</u> 21 536	<u>29 098</u> 21 536
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>23 781</u> 21 366	<u>31 870</u> 21 768	<u>31 870</u> 21 768	<u>31 870</u> 21 768	<u>31 870</u> 21 768	<u>30 114</u> 21 768	<u>29 334</u> 21 768
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>22 886</u> 20 485	<u>30 958</u> 20 870	<u>30 958</u> 20 870	<u>30 958</u> 20 870	<u>30 958</u> 20 870	<u>29 202</u> 20 870	<u>28 422</u> 20 870

					-	-	-
212-101-2000	15, 7473-2010	3					
212-101-2001		3	1	2400	<u>30 321</u> 20 244	<u>30 321</u> 20 244	<u>30 321</u> 20 244
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>30 529</u> 20 448	<u>30 529</u> 20 448	<u>30 529</u> 20 448
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>30 741</u> 20 657	<u>30 741</u> 20 657	<u>30 741</u> 20 657
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>30 958</u> 20 870	<u>30 958</u> 20 870	<u>30 958</u> 20 870
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>31 404</u> 21 309	<u>31 404</u> 21 309	<u>31 404</u> 21 309
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>31 634</u> 21 536	<u>31 634</u> 21 536	<u>31 634</u> 21 536
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>30 741</u> 20 657	<u>30 741</u> 20 657	<u>30 741</u> 20 657
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>30 958</u> 20 870	<u>30 958</u> 20 870	<u>30 958</u> 20 870
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>31 178</u> 21 087	<u>31 178</u> 21 087	<u>31 178</u> 21 087
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>31 634</u> 21 536	<u>31 634</u> 21 536	<u>31 634</u> 21 536
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>31 870</u> 21 768	<u>31 870</u> 21 768	<u>31 870</u> 21 768
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>30 958</u> 20 870	<u>30 958</u> 20 870	<u>30 958</u> 20 870

							-	-	-	-	-
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 102</u> 20 699	<u>31 178</u> 21 087	<u>31 178</u> 21 087	<u>31 178</u> 21 087	<u>31 178</u> 21 087	<u>29 423</u> 21 087	<u>28 643</u> 21 087
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 324</u> 20 916	<u>31 404</u> 21 309	<u>31 404</u> 21 309	<u>31 404</u> 21 309	<u>31 404</u> 21 309	<u>29 648</u> 21 309	<u>28 868</u> 21 309
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>23 781</u> 21 366	<u>31 870</u> 21 768	<u>31 870</u> 21 768	<u>31 870</u> 21 768	<u>31 870</u> 21 768	<u>30 114</u> 21 768	<u>29 334</u> 21 768
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 017</u> 21 598	<u>32 110</u> 22 004	<u>32 110</u> 22 004	<u>32 110</u> 22 004	<u>32 110</u> 22 004	<u>30 354</u> 22 004	<u>29 574</u> 22 004
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 102</u> 20 699	<u>31 178</u> 21 087	<u>31 178</u> 21 087	<u>31 178</u> 21 087	<u>31 178</u> 21 087	<u>29 423</u> 21 087	<u>28 643</u> 21 087
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 324</u> 20 916	<u>31 404</u> 21 309	<u>31 404</u> 21 309	<u>31 404</u> 21 309	<u>31 404</u> 21 309	<u>29 648</u> 21 309	<u>28 868</u> 21 309
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>23 550</u> 21 139	<u>31 634</u> 21 536	<u>31 634</u> 21 536	<u>31 634</u> 21 536	<u>31 634</u> 21 536	<u>29 879</u> 21 536	<u>29 098</u> 21 536
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 017</u> 21 598	<u>32 110</u> 22 004	<u>32 110</u> 22 004	<u>32 110</u> 22 004	<u>32 110</u> 22 004	<u>30 354</u> 22 004	<u>29 574</u> 22 004
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>24 258</u> 21 836	<u>32 356</u> 22 246	<u>32 356</u> 22 246	<u>32 356</u> 22 246	<u>32 356</u> 22 246	<u>30 600</u> 22 246	<u>29 820</u> 22 246
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 017</u> 21 598	<u>32 110</u> 22 004	<u>32 110</u> 22 004	<u>32 110</u> 22 004	<u>32 110</u> 22 004	<u>30 354</u> 22 004	<u>29 574</u> 22 004
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>24 258</u> 21 836	<u>32 356</u> 22 246	<u>32 356</u> 22 246	<u>32 356</u> 22 246	<u>32 356</u> 22 246	<u>30 600</u> 22 246	<u>29 820</u> 22 246
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>24 504</u> 22 078	<u>32 607</u> 22 493	<u>32 607</u> 22 493	<u>32 607</u> 22 493	<u>32 607</u> 22 493	<u>30 851</u> 22 493	<u>30 071</u> 22 493
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>24 756</u> 22 326	<u>32 864</u> 22 746	<u>32 864</u> 22 746	<u>32 864</u> 22 746	<u>32 864</u> 22 746	<u>31 108</u> 22 746	<u>30 328</u> 22 746

					-	-	-
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>31 178</u> 21 087	<u>31 178</u> 21 087	<u>31 178</u> 21 087
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>31 404</u> 21 309	<u>31 404</u> 21 309	<u>31 404</u> 21 309
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>31 870</u> 21 768	<u>31 870</u> 21 768	<u>31 870</u> 21 768
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>32 110</u> 22 004	<u>32 110</u> 22 004	<u>32 110</u> 22 004
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>31 178</u> 21 087	<u>31 178</u> 21 087	<u>31 178</u> 21 087
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>31 404</u> 21 309	<u>31 404</u> 21 309	<u>31 404</u> 21 309
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>31 634</u> 21 536	<u>31 634</u> 21 536	<u>31 634</u> 21 536
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>32 110</u> 22 004	<u>32 110</u> 22 004	<u>32 110</u> 22 004
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>32 356</u> 22 246	<u>32 356</u> 22 246	<u>32 356</u> 22 246
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>32 110</u> 22 004	<u>32 110</u> 22 004	<u>32 110</u> 22 004
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>32 356</u> 22 246	<u>32 356</u> 22 246	<u>32 356</u> 22 246
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>32 607</u> 22 493	<u>32 607</u> 22 493	<u>32 607</u> 22 493
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>32 864</u> 22 746	<u>32 864</u> 22 746	<u>32 864</u> 22 746

							-	-	-	-	-
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>25 278</u> 22 840	<u>33 395</u> 23 269	<u>33 395</u> 23 269	<u>33 395</u> 23 269	<u>33 395</u> 23 269	<u>31 639</u> 23 269	<u>30 859</u> 23 269
212-101-2100	20, 7473-2010	3									
212-101-2101		3	1	2400	<u>24 992</u> 22 127	<u>32 657</u> 22 542	<u>32 657</u> 22 542	<u>32 657</u> 22 542	<u>32 657</u> 22 542	<u>30 901</u> 22 542	<u>30 121</u> 22 542
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>24 780</u> 22 350	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>31 132</u> 22 770	<u>30 352</u> 22 770
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>25 012</u> 22 578	<u>33 124</u> 23 002	<u>33 124</u> 23 002	<u>33 124</u> 23 002	<u>33 124</u> 23 002	<u>31 368</u> 23 002	<u>30 588</u> 23 002
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 490</u> 23 049	<u>33 611</u> 23 482	<u>33 611</u> 23 482	<u>33 611</u> 23 482	<u>33 611</u> 23 482	<u>31 855</u> 23 482	<u>31 075</u> 23 482
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 736</u> 23 291	<u>33 862</u> 23 729	<u>33 862</u> 23 729	<u>33 862</u> 23 729	<u>33 862</u> 23 729	<u>32 106</u> 23 729	<u>31 326</u> 23 729
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>24 780</u> 22 350	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>31 132</u> 22 770	<u>30 352</u> 22 770
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>25 012</u> 22 578	<u>33 124</u> 23 002	<u>33 124</u> 23 002	<u>33 124</u> 23 002	<u>33 124</u> 23 002	<u>31 368</u> 23 002	<u>30 588</u> 23 002
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 249</u> 22 811	<u>33 365</u> 23 240	<u>33 365</u> 23 240	<u>33 365</u> 23 240	<u>33 365</u> 23 240	<u>31 609</u> 23 240	<u>30 829</u> 23 240
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 736</u> 23 291	<u>33 862</u> 23 729	<u>33 862</u> 23 729	<u>33 862</u> 23 729	<u>33 862</u> 23 729	<u>32 106</u> 23 729	<u>31 326</u> 23 729
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>25 988</u> 23 539	<u>34 119</u> 23 981	<u>34 119</u> 23 981	<u>34 119</u> 23 981	<u>34 119</u> 23 981	<u>32 363</u> 23 981	<u>31 583</u> 23 981
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>25 012</u> 22 578	<u>33 124</u> 23 002	<u>33 124</u> 23 002	<u>33 124</u> 23 002	<u>33 124</u> 23 002	<u>31 368</u> 23 002	<u>30 588</u> 23 002

					-	-	-
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>33 395</u> 23 269	<u>33 395</u> 23 269	<u>33 395</u> 23 269
212-101-2100	20, 7473-2010	3					
212-101-2101		3	1	2400	<u>32 657</u> 22 542	<u>32 657</u> 22 542	<u>32 657</u> 22 542
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>33 124</u> 23 002	<u>33 124</u> 23 002	<u>33 124</u> 23 002
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 611</u> 23 482	<u>33 611</u> 23 482	<u>33 611</u> 23 482
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 862</u> 23 729	<u>33 862</u> 23 729	<u>33 862</u> 23 729
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770	<u>32 888</u> 22 770
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>33 124</u> 23 002	<u>33 124</u> 23 002	<u>33 124</u> 23 002
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>33 365</u> 23 240	<u>33 365</u> 23 240	<u>33 365</u> 23 240
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 862</u> 23 729	<u>33 862</u> 23 729	<u>33 862</u> 23 729
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>34 119</u> 23 981	<u>34 119</u> 23 981	<u>34 119</u> 23 981
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>33 124</u> 23 002	<u>33 124</u> 23 002	<u>33 124</u> 23 002

							-	-	-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 249</u> 22 811	<u>33 365</u> 23 240	<u>33 365</u> 23 240	<u>33 365</u> 23 240	<u>33 365</u> 23 240	<u>31 609</u> 23 240	<u>30 829</u> 23 240
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 490</u> 23 049	<u>33 611</u> 23 482	<u>33 611</u> 23 482	<u>33 611</u> 23 482	<u>33 611</u> 23 482	<u>31 855</u> 23 482	<u>31 075</u> 23 482
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>25 988</u> 23 539	<u>34 119</u> 23 981	<u>34 119</u> 23 981	<u>34 119</u> 23 981	<u>34 119</u> 23 981	<u>32 363</u> 23 981	<u>31 583</u> 23 981
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>26 245</u> 23 792	<u>34 381</u> 24 239	<u>34 381</u> 24 239	<u>34 381</u> 24 239	<u>34 381</u> 24 239	<u>32 625</u> 24 239	<u>31 845</u> 24 239
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>25 988</u> 23 539	<u>34 119</u> 23 981	<u>34 119</u> 23 981	<u>34 119</u> 23 981	<u>34 119</u> 23 981	<u>32 363</u> 23 981	<u>31 583</u> 23 981
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>26 245</u> 23 792	<u>34 381</u> 24 239	<u>34 381</u> 24 239	<u>34 381</u> 24 239	<u>34 381</u> 24 239	<u>32 625</u> 24 239	<u>31 845</u> 24 239
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 508</u> 24 051	<u>34 648</u> 24 503	<u>34 648</u> 24 503	<u>34 648</u> 24 503	<u>34 648</u> 24 503	<u>32 893</u> 24 503	<u>32 112</u> 24 503
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>26 777</u> 24 315	<u>34 922</u> 24 772	<u>34 922</u> 24 772	<u>34 922</u> 24 772	<u>34 922</u> 24 772	<u>33 166</u> 24 772	<u>32 386</u> 24 772
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>27 332</u> 24 861	<u>35 487</u> 25 329	<u>35 487</u> 25 329	<u>35 487</u> 25 329	<u>35 487</u> 25 329	<u>33 732</u> 25 329	<u>32 951</u> 25 329
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3									
212-101-2201		3	1	2400	<u>27 549</u> 24 643	<u>35 261</u> 25 106	<u>35 261</u> 25 106	<u>35 261</u> 25 106	<u>35 261</u> 25 106	<u>33 506</u> 25 106	<u>32 725</u> 25 106
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>27 363</u> 24 892	<u>35 519</u> 25 360	<u>35 519</u> 25 360	<u>35 519</u> 25 360	<u>35 519</u> 25 360	<u>33 763</u> 25 360	<u>32 983</u> 25 360
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>27 621</u> 25 146	<u>35 782</u> 25 618	<u>35 782</u> 25 618	<u>35 782</u> 25 618	<u>35 782</u> 25 618	<u>34 026</u> 25 618	<u>33 246</u> 25 618

					-	-	-
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>33 365</u> 23 240	<u>33 365</u> 23 240	<u>33 365</u> 23 240
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 611</u> 23 482	<u>33 611</u> 23 482	<u>33 611</u> 23 482
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>34 119</u> 23 981	<u>34 119</u> 23 981	<u>34 119</u> 23 981
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>34 381</u> 24 239	<u>34 381</u> 24 239	<u>34 381</u> 24 239
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>34 119</u> 23 981	<u>34 119</u> 23 981	<u>34 119</u> 23 981
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>34 381</u> 24 239	<u>34 381</u> 24 239	<u>34 381</u> 24 239
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 648</u> 24 503	<u>34 648</u> 24 503	<u>34 648</u> 24 503
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 922</u> 24 772	<u>34 922</u> 24 772	<u>34 922</u> 24 772
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>35 487</u> 25 329	<u>35 487</u> 25 329	<u>35 487</u> 25 329
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3					
212-101-2201		3	1	2400	<u>35 261</u> 25 106	<u>35 261</u> 25 106	<u>35 261</u> 25 106
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>35 519</u> 25 360	<u>35 519</u> 25 360	<u>35 519</u> 25 360
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>35 782</u> 25 618	<u>35 782</u> 25 618	<u>35 782</u> 25 618

							-	-	-	-	-
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>28 153</u> 25 670	<u>36 324</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>34 569</u> 26 152	<u>33 788</u> 26 152
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>28 428</u> 25 940	<u>36 604</u> 26 427	<u>36 604</u> 26 427	<u>36 604</u> 26 427	<u>36 604</u> 26 427	<u>34 848</u> 26 427	<u>34 068</u> 26 427
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>27 363</u> 24 892	<u>35 519</u> 25 360	<u>35 519</u> 25 360	<u>35 519</u> 25 360	<u>35 519</u> 25 360	<u>33 763</u> 25 360	<u>32 983</u> 25 360
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>27 621</u> 25 146	<u>35 782</u> 25 618	<u>35 782</u> 25 618	<u>35 782</u> 25 618	<u>35 782</u> 25 618	<u>34 026</u> 25 618	<u>33 246</u> 25 618
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>27 884</u> 25 405	<u>36 050</u> 25 883	<u>36 050</u> 25 883	<u>36 050</u> 25 883	<u>36 050</u> 25 883	<u>34 295</u> 25 883	<u>33 514</u> 25 883
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>28 428</u> 25 940	<u>36 604</u> 26 427	<u>36 604</u> 26 427	<u>36 604</u> 26 427	<u>36 604</u> 26 427	<u>34 848</u> 26 427	<u>34 068</u> 26 427
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>28 708</u> 26 216	<u>36 890</u> 26 709	<u>36 890</u> 26 709	<u>36 890</u> 26 709	<u>36 890</u> 26 709	<u>35 134</u> 26 709	<u>34 354</u> 26 709
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>27 621</u> 25 146	<u>35 782</u> 25 618	<u>35 782</u> 25 618	<u>35 782</u> 25 618	<u>35 782</u> 25 618	<u>34 026</u> 25 618	<u>33 246</u> 25 618
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>27 884</u> 25 405	<u>36 050</u> 25 883	<u>36 050</u> 25 883	<u>36 050</u> 25 883	<u>36 050</u> 25 883	<u>34 295</u> 25 883	<u>33 514</u> 25 883
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>28 153</u> 25 670	<u>36 324</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>34 569</u> 26 152	<u>33 788</u> 26 152
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>28 708</u> 26 216	<u>36 890</u> 26 709	<u>36 890</u> 26 709	<u>36 890</u> 26 709	<u>36 890</u> 26 709	<u>35 134</u> 26 709	<u>34 354</u> 26 709
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>28 994</u> 26 498	<u>37 181</u> 26 996	<u>37 181</u> 26 996	<u>37 181</u> 26 996	<u>37 181</u> 26 996	<u>35 426</u> 26 996	<u>34 645</u> 26 996
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>28 708</u> 26 216	<u>36 890</u> 26 709	<u>36 890</u> 26 709	<u>36 890</u> 26 709	<u>36 890</u> 26 709	<u>35 134</u> 26 709	<u>34 354</u> 26 709

					-	-	-
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>36 324</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>36 604</u> 26 427	<u>36 604</u> 26 427	<u>36 604</u> 26 427
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>35 519</u> 25 360	<u>35 519</u> 25 360	<u>35 519</u> 25 360
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>35 782</u> 25 618	<u>35 782</u> 25 618	<u>35 782</u> 25 618
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>36 050</u> 25 883	<u>36 050</u> 25 883	<u>36 050</u> 25 883
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>36 604</u> 26 427	<u>36 604</u> 26 427	<u>36 604</u> 26 427
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>36 890</u> 26 709	<u>36 890</u> 26 709	<u>36 890</u> 26 709
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>35 782</u> 25 618	<u>35 782</u> 25 618	<u>35 782</u> 25 618
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>36 050</u> 25 883	<u>36 050</u> 25 883	<u>36 050</u> 25 883
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>36 324</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152	<u>36 324</u> 26 152
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>36 890</u> 26 709	<u>36 890</u> 26 709	<u>36 890</u> 26 709
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>37 181</u> 26 996	<u>37 181</u> 26 996	<u>37 181</u> 26 996
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>36 890</u> 26 709	<u>36 890</u> 26 709	<u>36 890</u> 26 709

							-	-	-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>28 994</u> 26 498	<u>37 181</u> 26 996	<u>37 181</u> 26 996	<u>37 181</u> 26 996	<u>37 181</u> 26 996	<u>35 426</u> 26 996	<u>34 645</u> 26 996
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>29 287</u> 26 786	<u>37 479</u> 27 289	<u>37 479</u> 27 289	<u>37 479</u> 27 289	<u>37 479</u> 27 289	<u>35 724</u> 27 289	<u>34 944</u> 27 289
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>29 586</u> 27 080	<u>37 784</u> 27 589	<u>37 784</u> 27 589	<u>37 784</u> 27 589	<u>37 784</u> 27 589	<u>36 028</u> 27 589	<u>35 248</u> 27 589
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>30 204</u> 27 689	<u>38 414</u> 28 209	<u>38 414</u> 28 209	<u>38 414</u> 28 209	<u>38 414</u> 28 209	<u>36 658</u> 28 209	<u>35 878</u> 28 209
212-101-2300	25, 7473-2010	3									
212-101-2301		3	1	2400	<u>29 576</u> 26 639	<u>37 327</u> 27 139	<u>37 327</u> 27 139	<u>37 327</u> 27 139	<u>37 327</u> 27 139	<u>35 572</u> 27 139	<u>34 791</u> 27 139
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>29 411</u> 26 908	<u>37 606</u> 27 413	<u>37 606</u> 27 413	<u>37 606</u> 27 413	<u>37 606</u> 27 413	<u>35 850</u> 27 413	<u>35 070</u> 27 413
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 975</u> 27 463	<u>38 180</u> 27 979	<u>38 180</u> 27 979	<u>38 180</u> 27 979	<u>38 180</u> 27 979	<u>36 424</u> 27 979	<u>35 644</u> 27 979
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>30 265</u> 27 749	<u>38 476</u> 28 270	<u>38 476</u> 28 270	<u>38 476</u> 28 270	<u>38 476</u> 28 270	<u>36 720</u> 28 270	<u>35 940</u> 28 270
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>29 411</u> 26 908	<u>37 606</u> 27 413	<u>37 606</u> 27 413	<u>37 606</u> 27 413	<u>37 606</u> 27 413	<u>35 850</u> 27 413	<u>35 070</u> 27 413
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>29 690</u> 27 182	<u>37 890</u> 27 693	<u>37 890</u> 27 693	<u>37 890</u> 27 693	<u>37 890</u> 27 693	<u>36 134</u> 27 693	<u>35 354</u> 27 693
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>30 265</u> 27 749	<u>38 476</u> 28 270	<u>38 476</u> 28 270	<u>38 476</u> 28 270	<u>38 476</u> 28 270	<u>36 720</u> 28 270	<u>35 940</u> 28 270
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>30 562</u> 28 041	<u>38 778</u> 28 568	<u>38 778</u> 28 568	<u>38 778</u> 28 568	<u>38 778</u> 28 568	<u>37 023</u> 28 568	<u>36 242</u> 28 568

					-	-	-
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>37 181</u> 26 996	<u>37 181</u> 26 996	<u>37 181</u> 26 996
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>37 479</u> 27 289	<u>37 479</u> 27 289	<u>37 479</u> 27 289
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>37 784</u> 27 589	<u>37 784</u> 27 589	<u>37 784</u> 27 589
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>38 414</u> 28 209	<u>38 414</u> 28 209	<u>38 414</u> 28 209
212-101-2300	25, 7473-2010	3					
212-101-2301		3	1	2400	<u>37 327</u> 27 139	<u>37 327</u> 27 139	<u>37 327</u> 27 139
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>37 606</u> 27 413	<u>37 606</u> 27 413	<u>37 606</u> 27 413
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>38 180</u> 27 979	<u>38 180</u> 27 979	<u>38 180</u> 27 979
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>38 476</u> 28 270	<u>38 476</u> 28 270	<u>38 476</u> 28 270
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>37 606</u> 27 413	<u>37 606</u> 27 413	<u>37 606</u> 27 413
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>37 890</u> 27 693	<u>37 890</u> 27 693	<u>37 890</u> 27 693
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>38 476</u> 28 270	<u>38 476</u> 28 270	<u>38 476</u> 28 270
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>38 778</u> 28 568	<u>38 778</u> 28 568	<u>38 778</u> 28 568

							-	-	-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>30 562</u> 28 041	<u>38 778</u> 28 568	<u>38 778</u> 28 568	<u>38 778</u> 28 568	<u>38 778</u> 28 568	<u>37 023</u> 28 568	<u>36 242</u> 28 568
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>30 865</u> 28 339	<u>39 087</u> 28 872	<u>39 087</u> 28 872	<u>39 087</u> 28 872	<u>39 087</u> 28 872	<u>37 332</u> 28 872	<u>36 551</u> 28 872
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>31 491</u> 28 955	<u>39 725</u> 29 499	<u>39 725</u> 29 499	<u>39 725</u> 29 499	<u>39 725</u> 29 499	<u>37 969</u> 29 499	<u>37 189</u> 29 499
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>31 814</u> 29 273	<u>40 054</u> 29 823	<u>40 054</u> 29 823	<u>40 054</u> 29 823	<u>40 054</u> 29 823	<u>38 299</u> 29 823	<u>37 518</u> 29 823
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3									
212-101-2401		3	1	2400	<u>29 576</u> 26 639	<u>37 327</u> 27 139	<u>37 327</u> 27 139	<u>37 327</u> 27 139	<u>37 327</u> 27 139	<u>35 572</u> 27 139	<u>34 791</u> 27 139
212-101-2500	30, 7473-2010	3									
212-101-2501		3	1	2400	<u>32 133</u> 29 155	<u>39 932</u> 29 703	<u>39 932</u> 29 703	<u>39 932</u> 29 703	<u>39 932</u> 29 703	<u>38 176</u> 29 703	<u>37 396</u> 29 703
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>31 993</u> 29 450	<u>40 237</u> 30 003	<u>40 237</u> 30 003	<u>40 237</u> 30 003	<u>40 237</u> 30 003	<u>38 481</u> 30 003	<u>37 701</u> 30 003
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>32 610</u> 30 057	<u>40 865</u> 30 622	<u>40 865</u> 30 622	<u>40 865</u> 30 622	<u>40 865</u> 30 622	<u>39 110</u> 30 622	<u>38 329</u> 30 622
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>32 928</u> 30 370	<u>41 189</u> 30 941	<u>41 189</u> 30 941	<u>41 189</u> 30 941	<u>41 189</u> 30 941	<u>39 434</u> 30 941	<u>38 653</u> 30 941
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>31 993</u> 29 450	<u>40 237</u> 30 003	<u>40 237</u> 30 003	<u>40 237</u> 30 003	<u>40 237</u> 30 003	<u>38 481</u> 30 003	<u>37 701</u> 30 003
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>32 299</u> 29 750	<u>40 548</u> 30 309	<u>40 548</u> 30 309	<u>40 548</u> 30 309	<u>40 548</u> 30 309	<u>38 792</u> 30 309	<u>38 012</u> 30 309

					-	-	-
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>38 778</u> 28 568	<u>38 778</u> 28 568	<u>38 778</u> 28 568
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>39 087</u> 28 872	<u>39 087</u> 28 872	<u>39 087</u> 28 872
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>39 725</u> 29 499	<u>39 725</u> 29 499	<u>39 725</u> 29 499
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>40 054</u> 29 823	<u>40 054</u> 29 823	<u>40 054</u> 29 823
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3					
212-101-2401		3	1	2400	<u>37 327</u> 27 139	<u>37 327</u> 27 139	<u>37 327</u> 27 139
212-101-2500	30, 7473-2010	3					
212-101-2501		3	1	2400	<u>39 932</u> 29 703	<u>39 932</u> 29 703	<u>39 932</u> 29 703
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>40 237</u> 30 003	<u>40 237</u> 30 003	<u>40 237</u> 30 003
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>40 865</u> 30 622	<u>40 865</u> 30 622	<u>40 865</u> 30 622
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>41 189</u> 30 941	<u>41 189</u> 30 941	<u>41 189</u> 30 941
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>40 237</u> 30 003	<u>40 237</u> 30 003	<u>40 237</u> 30 003
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>40 548</u> 30 309	<u>40 548</u> 30 309	<u>40 548</u> 30 309

							-	-	-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>32 928</u> 30 370	<u>41 189</u> 30 941	<u>41 189</u> 30 941	<u>41 189</u> 30 941	<u>41 189</u> 30 941	<u>39 434</u> 30 941	<u>38 653</u> 30 941
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>33 253</u> 30 690	<u>41 520</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266	<u>39 765</u> 31 266	<u>38 984</u> 31 266
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>33 253</u> 30 690	<u>41 520</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266	<u>39 765</u> 31 266	<u>38 984</u> 31 266
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>33 585</u> 31 016	<u>41 858</u> 31 599	<u>41 858</u> 31 599	<u>41 858</u> 31 599	<u>41 858</u> 31 599	<u>40 102</u> 31 599	<u>39 322</u> 31 599
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>34 270</u> 31 690	<u>42 556</u> 32 286	<u>42 556</u> 32 286	<u>42 556</u> 32 286	<u>42 556</u> 32 286	<u>40 800</u> 32 286	<u>40 020</u> 32 286
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>34 624</u> 32 039	<u>42 916</u> 32 641	<u>42 916</u> 32 641	<u>42 916</u> 32 641	<u>42 916</u> 32 641	<u>41 161</u> 32 641	<u>40 381</u> 32 641
212-101-2600	35, 7473-2010	3									
212-101-2601		3	1	2400	<u>34 799</u> 31 779	<u>42 648</u> 32 376	<u>42 648</u> 32 376	<u>42 648</u> 32 376	<u>42 648</u> 32 376	<u>40 892</u> 32 376	<u>40 112</u> 32 376
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>34 686</u> 32 100	<u>42 980</u> 32 703	<u>42 980</u> 32 703	<u>42 980</u> 32 703	<u>42 980</u> 32 703	<u>41 224</u> 32 703	<u>40 444</u> 32 703
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>35 359</u> 32 762	<u>43 665</u> 33 378	<u>43 665</u> 33 378	<u>43 665</u> 33 378	<u>43 665</u> 33 378	<u>41 910</u> 33 378	<u>41 129</u> 33 378
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>35 705</u> 33 103	<u>44 018</u> 33 725	<u>44 018</u> 33 725	<u>44 018</u> 33 725	<u>44 018</u> 33 725	<u>42 263</u> 33 725	<u>41 483</u> 33 725
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>34 686</u> 32 100	<u>42 980</u> 32 703	<u>42 980</u> 32 703	<u>42 980</u> 32 703	<u>42 980</u> 32 703	<u>41 224</u> 32 703	<u>40 444</u> 32 703
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>35 019</u> 32 428	<u>43 319</u> 33 037	<u>43 319</u> 33 037	<u>43 319</u> 33 037	<u>43 319</u> 33 037	<u>41 564</u> 33 037	<u>40 783</u> 33 037

					-	-	-
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>41 189</u> 30 941	<u>41 189</u> 30 941	<u>41 189</u> 30 941
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>41 520</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>41 520</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266	<u>41 520</u> 31 266
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>41 858</u> 31 599	<u>41 858</u> 31 599	<u>41 858</u> 31 599
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>42 556</u> 32 286	<u>42 556</u> 32 286	<u>42 556</u> 32 286
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>42 916</u> 32 641	<u>42 916</u> 32 641	<u>42 916</u> 32 641
212-101-2600	35, 7473-2010	3					
212-101-2601		3	1	2400	<u>42 648</u> 32 376	<u>42 648</u> 32 376	<u>42 648</u> 32 376
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>42 980</u> 32 703	<u>42 980</u> 32 703	<u>42 980</u> 32 703
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>43 665</u> 33 378	<u>43 665</u> 33 378	<u>43 665</u> 33 378
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>44 018</u> 33 725	<u>44 018</u> 33 725	<u>44 018</u> 33 725
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>42 980</u> 32 703	<u>42 980</u> 32 703	<u>42 980</u> 32 703
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>43 319</u> 33 037	<u>43 319</u> 33 037	<u>43 319</u> 33 037

							-	-	-	-	-
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>35 705</u> 33 103	<u>44 018</u> 33 725	<u>44 018</u> 33 725	<u>44 018</u> 33 725	<u>44 018</u> 33 725	<u>42 263</u> 33 725	<u>41 483</u> 33 725
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>36 059</u> 33 452	<u>44 379</u> 34 080	<u>44 379</u> 34 080	<u>44 379</u> 34 080	<u>44 379</u> 34 080	<u>42 623</u> 34 080	<u>41 843</u> 34 080
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>36 059</u> 33 452	<u>44 379</u> 34 080	<u>44 379</u> 34 080	<u>44 379</u> 34 080	<u>44 379</u> 34 080	<u>42 623</u> 34 080	<u>41 843</u> 34 080
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>36 421</u> 33 807	<u>44 747</u> 34 443	<u>44 747</u> 34 443	<u>44 747</u> 34 443	<u>44 747</u> 34 443	<u>42 992</u> 34 443	<u>42 212</u> 34 443
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>37 168</u> 34 542	<u>45 508</u> 35 192	<u>45 508</u> 35 192	<u>45 508</u> 35 192	<u>45 508</u> 35 192	<u>43 753</u> 35 192	<u>42 972</u> 35 192
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>37 553</u> 34 922	<u>45 901</u> 35 578	<u>45 901</u> 35 578	<u>45 901</u> 35 578	<u>45 901</u> 35 578	<u>44 145</u> 35 578	<u>43 365</u> 35 578
212-101-2700	40, 7473-2010	3									
212-101-2701		3	1	2400	<u>35 768</u> 32 732	<u>43 635</u> 33 348	<u>43 635</u> 33 348	<u>43 635</u> 33 348	<u>43 635</u> 33 348	<u>41 879</u> 33 348	<u>41 099</u> 33 348
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>35 665</u> 33 063	<u>43 977</u> 33 684	<u>43 977</u> 33 684	<u>43 977</u> 33 684	<u>43 977</u> 33 684	<u>42 221</u> 33 684	<u>41 441</u> 33 684
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>36 357</u> 33 745	<u>44 683</u> 34 379	<u>44 683</u> 34 379	<u>44 683</u> 34 379	<u>44 683</u> 34 379	<u>42 927</u> 34 379	<u>42 147</u> 34 379
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>36 714</u> 34 096	<u>45 046</u> 34 737	<u>45 046</u> 34 737	<u>45 046</u> 34 737	<u>45 046</u> 34 737	<u>43 291</u> 34 737	<u>42 510</u> 34 737
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>35 665</u> 33 063	<u>43 977</u> 33 684	<u>43 977</u> 33 684	<u>43 977</u> 33 684	<u>43 977</u> 33 684	<u>42 221</u> 33 684	<u>41 441</u> 33 684
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>36 007</u> 33 400	<u>44 326</u> 34 028	<u>44 326</u> 34 028	<u>44 326</u> 34 028	<u>44 326</u> 34 028	<u>42 570</u> 34 028	<u>41 790</u> 34 028

					-	-	-
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>44 018</u> 33 725	<u>44 018</u> 33 725	<u>44 018</u> 33 725
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>44 379</u> 34 080	<u>44 379</u> 34 080	<u>44 379</u> 34 080
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>44 379</u> 34 080	<u>44 379</u> 34 080	<u>44 379</u> 34 080
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>44 747</u> 34 443	<u>44 747</u> 34 443	<u>44 747</u> 34 443
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>45 508</u> 35 192	<u>45 508</u> 35 192	<u>45 508</u> 35 192
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>45 901</u> 35 578	<u>45 901</u> 35 578	<u>45 901</u> 35 578
212-101-2700	40, 7473-2010	3					
212-101-2701		3	1	2400	<u>43 635</u> 33 348	<u>43 635</u> 33 348	<u>43 635</u> 33 348
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>43 977</u> 33 684	<u>43 977</u> 33 684	<u>43 977</u> 33 684
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>44 683</u> 34 379	<u>44 683</u> 34 379	<u>44 683</u> 34 379
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>45 046</u> 34 737	<u>45 046</u> 34 737	<u>45 046</u> 34 737
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>43 977</u> 33 684	<u>43 977</u> 33 684	<u>43 977</u> 33 684
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>44 326</u> 34 028	<u>44 326</u> 34 028	<u>44 326</u> 34 028

							-	-	-	-	-
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>36 714</u> 34 096	<u>45 046</u> 34 737	45 046 34 737	<u>45 046</u> 34 737	45 046 34 737	<u>43 291</u> 34 737	<u>42 510</u> 34 737
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>37 079</u> 34 455	<u>45 418</u> 35 103	45 418 35 103	<u>45 418</u> 35 103	45 418 35 103	<u>43 662</u> 35 103	<u>42 882</u> 35 103
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>37 079</u> 34 455	<u>45 418</u> 35 103	45 418 35 103	<u>45 418</u> 35 103	45 418 35 103	<u>43 662</u> 35 103	<u>42 882</u> 35 103
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>37 451</u> 34 822	<u>45 797</u> 35 476	45 797 35 476	<u>45 797</u> 35 476	45 797 35 476	<u>44 042</u> 35 476	<u>43 261</u> 35 476
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>38 221</u> 35 579	<u>46 581</u> 36 247	46 581 36 247	<u>46 581</u> 36 247	46 581 36 247	<u>44 825</u> 36 247	<u>44 045</u> 36 247
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>38 618</u> 35 970	<u>46 986</u> 36 646	46 986 36 646	<u>46 986</u> 36 646	46 986 36 646	<u>45 230</u> 36 646	<u>44 450</u> 36 646
212-101-2800	45, 7473-2010	3									
212-101-2801		3	1	2400	<u>36 765</u> 33 714	<u>44 651</u> 34 348	44 651 34 348	<u>44 651</u> 34 348	44 651 34 348	<u>42 895</u> 34 348	<u>42 115</u> 34 348
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>36 672</u> 34 055	<u>45 004</u> 34 695	45 004 34 695	<u>45 004</u> 34 695	45 004 34 695	<u>43 248</u> 34 695	<u>42 468</u> 34 695
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>37 386</u> 34 757	<u>45 730</u> 35 410	45 730 35 410	<u>45 730</u> 35 410	45 730 35 410	<u>43 975</u> 35 410	<u>43 194</u> 35 410
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>37 754</u> 35 119	<u>46 105</u> 35 779	46 105 35 779	<u>46 105</u> 35 779	46 105 35 779	<u>44 350</u> 35 779	<u>43 569</u> 35 779
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>36 672</u> 34 055	<u>45 004</u> 34 695	45 004 34 695	<u>45 004</u> 34 695	45 004 34 695	<u>43 248</u> 34 695	<u>42 468</u> 34 695
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>37 025</u> 34 402	<u>45 363</u> 35 049	45 363 35 049	<u>45 363</u> 35 049	45 363 35 049	<u>43 608</u> 35 049	<u>42 827</u> 35 049

					-	-	-
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>45 046</u> 34 737	<u>45 046</u> 34 737	<u>45 046</u> 34 737
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>45 418</u> 35 103	<u>45 418</u> 35 103	<u>45 418</u> 35 103
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>45 418</u> 35 103	<u>45 418</u> 35 103	<u>45 418</u> 35 103
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>45 797</u> 35 476	<u>45 797</u> 35 476	<u>45 797</u> 35 476
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>46 581</u> 36 247	<u>46 581</u> 36 247	<u>46 581</u> 36 247
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>46 986</u> 36 646	<u>46 986</u> 36 646	<u>46 986</u> 36 646
212-101-2800	45, 7473-2010	3					
212-101-2801		3	1	2400	<u>44 651</u> 34 348	<u>44 651</u> 34 348	<u>44 651</u> 34 348
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>45 004</u> 34 695	<u>45 004</u> 34 695	<u>45 004</u> 34 695
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>45 730</u> 35 410	<u>45 730</u> 35 410	<u>45 730</u> 35 410
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>46 105</u> 35 779	<u>46 105</u> 35 779	<u>46 105</u> 35 779
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>45 004</u> 34 695	<u>45 004</u> 34 695	<u>45 004</u> 34 695
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>45 363</u> 35 049	<u>45 363</u> 35 049	<u>45 363</u> 35 049

							-	-	-	-	-
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>37 754</u> 35 119	<u>46 105</u> 35 779	<u>46 105</u> 35 779	<u>46 105</u> 35 779	<u>46 105</u> 35 779	<u>44 350</u> 35 779	<u>43 569</u> 35 779
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>38 129</u> 35 489	<u>46 488</u> 36 156	<u>46 488</u> 36 156	<u>46 488</u> 36 156	<u>46 488</u> 36 156	<u>44 732</u> 36 156	<u>43 952</u> 36 156
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>38 129</u> 35 489	<u>46 488</u> 36 156	<u>46 488</u> 36 156	<u>46 488</u> 36 156	<u>46 488</u> 36 156	<u>44 732</u> 36 156	<u>43 952</u> 36 156
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>38 513</u> 35 866	<u>46 879</u> 36 540	<u>46 879</u> 36 540	<u>46 879</u> 36 540	<u>46 879</u> 36 540	<u>45 123</u> 36 540	<u>44 343</u> 36 540
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>39 305</u> 36 646	<u>47 686</u> 37 335	<u>47 686</u> 37 335	<u>47 686</u> 37 335	<u>47 686</u> 37 335	<u>45 930</u> 37 335	<u>45 150</u> 37 335
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>39 714</u> 37 049	<u>48 103</u> 37 745	<u>48 103</u> 37 745	<u>48 103</u> 37 745	<u>48 103</u> 37 745	<u>46 347</u> 37 745	<u>45 567</u> 37 745

212-102.

							-	-	-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3									
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>19 875</u> 17 090	<u>27 443</u> 17 411	<u>27 443</u> 17 411	<u>27 443</u> 17 411	<u>27 443</u> 17 411	<u>25 687</u> 17 411	<u>24 907</u> 17 411
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 320</u> 17 528	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>26 141</u> 17 857	<u>25 361</u> 17 857
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>20 943</u> 18 141	<u>28 531</u> 18 482	<u>28 531</u> 18 482	<u>28 531</u> 18 482	<u>28 531</u> 18 482	<u>26 776</u> 18 482	<u>25 996</u> 18 482
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>21 210</u> 18 404	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750	<u>27 048</u> 18 750	<u>26 268</u> 18 750

					-	-	-
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>46 105</u> 35 779	<u>46 105</u> 35 779	<u>46 105</u> 35 779
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>46 488</u> 36 156	<u>46 488</u> 36 156	<u>46 488</u> 36 156
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>46 488</u> 36 156	<u>46 488</u> 36 156	<u>46 488</u> 36 156
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>46 879</u> 36 540	<u>46 879</u> 36 540	<u>46 879</u> 36 540
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>47 686</u> 37 335	<u>47 686</u> 37 335	<u>47 686</u> 37 335
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>48 103</u> 37 745	<u>48 103</u> 37 745	<u>48 103</u> 37 745

					-	-	-
212-102-0100	7473-2010	3					
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>27 443</u> 17 411	<u>27 443</u> 17 411	<u>27 443</u> 17 411
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857	<u>27 896</u> 17 857
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 531</u> 18 482	<u>28 531</u> 18 482	<u>28 531</u> 18 482
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750

							-	-	-	-	-
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>21 210</u> 18 404	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750	<u>27 048</u> 18 750	<u>26 268</u> 18 750
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>22 902</u> 20 069	<u>30 527</u> 20 446	<u>30 527</u> 20 446	<u>30 527</u> 20 446	<u>30 527</u> 20 446	<u>28 772</u> 20 446	<u>27 991</u> 20 446
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>25 217</u> 22 348	<u>32 886</u> 22 768	<u>32 886</u> 22 768	<u>32 886</u> 22 768	<u>32 886</u> 22 768	<u>31 130</u> 22 768	<u>30 350</u> 22 768
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>27 799</u> 24 889	<u>35 516</u> 25 357	<u>35 516</u> 25 357	<u>35 516</u> 25 357	<u>35 516</u> 25 357	<u>33 761</u> 25 357	<u>32 981</u> 25 357
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>29 847</u> 26 905	<u>37 603</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411	<u>35 847</u> 27 411	<u>35 067</u> 27 411
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>29 847</u> 26 905	<u>37 603</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411	<u>35 847</u> 27 411	<u>35 067</u> 27 411
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>32 429</u> 29 447	<u>40 234</u> 30 000	<u>40 234</u> 30 000	<u>40 234</u> 30 000	<u>40 234</u> 30 000	<u>38 478</u> 30 000	<u>37 698</u> 30 000
212-102-0200	7473-2010	3									
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>19 703</u> 16 920	<u>27 268</u> 17 238	<u>27 268</u> 17 238	<u>27 268</u> 17 238	<u>27 268</u> 17 238	<u>25 512</u> 17 238	<u>24 732</u> 17 238
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>20 143</u> 17 354	<u>27 717</u> 17 680	<u>27 717</u> 17 680	<u>27 717</u> 17 680	<u>27 717</u> 17 680	<u>25 961</u> 17 680	<u>25 181</u> 17 680
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>20 761</u> 17 962	<u>28 346</u> 18 299	<u>28 346</u> 18 299	<u>28 346</u> 18 299	<u>28 346</u> 18 299	<u>26 590</u> 18 299	<u>25 810</u> 18 299
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>21 025</u> 18 222	<u>28 615</u> 18 564	<u>28 615</u> 18 564	<u>28 615</u> 18 564	<u>28 615</u> 18 564	<u>26 859</u> 18 564	<u>26 079</u> 18 564
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>21 025</u> 18 222	<u>28 615</u> 18 564	<u>28 615</u> 18 564	<u>28 615</u> 18 564	<u>28 615</u> 18 564	<u>26 859</u> 18 564	<u>26 079</u> 18 564

					-	-	-
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750	<u>28 804</u> 18 750
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>30 527</u> 20 446	<u>30 527</u> 20 446	<u>30 527</u> 20 446
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>32 886</u> 22 768	<u>32 886</u> 22 768	<u>32 886</u> 22 768
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>35 516</u> 25 357	<u>35 516</u> 25 357	<u>35 516</u> 25 357
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>37 603</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>37 603</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411	<u>37 603</u> 27 411
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>40 234</u> 30 000	<u>40 234</u> 30 000	<u>40 234</u> 30 000
212-102-0200	7473-2010	3					
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>27 268</u> 17 238	<u>27 268</u> 17 238	<u>27 268</u> 17 238
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>27 717</u> 17 680	<u>27 717</u> 17 680	<u>27 717</u> 17 680
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>28 346</u> 18 299	<u>28 346</u> 18 299	<u>28 346</u> 18 299
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>28 615</u> 18 564	<u>28 615</u> 18 564	<u>28 615</u> 18 564
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>28 615</u> 18 564	<u>28 615</u> 18 564	<u>28 615</u> 18 564

					,	.	.	-	-	-	-	
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>22 700</u> 19 871	<u>30 321</u> 20 244	<u>30 321</u> 20 244	<u>30 321</u> 20 244	<u>30 321</u> 20 244	<u>28 566</u> 20 244	<u>27 786</u> 20 244	
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>24 992</u> 22 127	<u>32 657</u> 22 542	<u>32 657</u> 22 542	<u>32 657</u> 22 542	<u>32 657</u> 22 542	<u>30 901</u> 22 542	<u>30 121</u> 22 542	
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>27 549</u> 24 643	<u>35 261</u> 25 106	<u>35 261</u> 25 106	<u>35 261</u> 25 106	<u>35 261</u> 25 106	<u>33 506</u> 25 106	<u>32 725</u> 25 106	
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>29 576</u> 26 639	<u>37 327</u> 27 139	<u>37 327</u> 27 139	<u>37 327</u> 27 139	<u>37 327</u> 27 139	<u>35 572</u> 27 139	<u>34 791</u> 27 139	
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>29 576</u> 26 639	<u>37 327</u> 27 139	<u>37 327</u> 27 139	<u>37 327</u> 27 139	<u>37 327</u> 27 139	<u>35 572</u> 27 139	<u>34 791</u> 27 139	
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>32 133</u> 29 155	<u>39 932</u> 29 703	<u>39 932</u> 29 703	<u>39 932</u> 29 703	<u>39 932</u> 29 703	<u>38 176</u> 29 703	<u>37 396</u> 29 703	

212-103.

					,	.	.	-	-	-	-	-
212-103-0100												
212-103-0101			2	1	<u>800</u> 789	<u>693</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

212-2.**212-201.**

					,	.
--	--	--	--	--	---	---

				,	-	-	-
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>30 321</u> 20 244	<u>30 321</u> 20 244	<u>30 321</u> 20 244
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>32 657</u> 22 542	<u>32 657</u> 22 542	<u>32 657</u> 22 542
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>35 261</u> 25 106	<u>35 261</u> 25 106	<u>35 261</u> 25 106
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>37 327</u> 27 139	<u>37 327</u> 27 139	<u>37 327</u> 27 139
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>37 327</u> 27 139	<u>37 327</u> 27 139	<u>37 327</u> 27 139
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>39 932</u> 29 703	<u>39 932</u> 29 703	<u>39 932</u> 29 703

				,	-	-
212-103-0100						
212-103-0101			2	1	<u>694</u> 678	<u>694</u> 678

					,	.
212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u>	35 890
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u>	36 861
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u>	37 833

212-202.

					,	.
212-202-0100	51263-2008	3				
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u>	24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u>	25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u>	26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u>	27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u>	29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u>	30 612

					,	.
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u>	32 143

212-3.
212-301.

					,	.
212-301-0100		3	1	2100		
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u>	48 184

212-4.
212-401.

					,	.		-	-	-	-	.
212-401-0100	28013-98	3										
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>18 233</u> 15 679	<u>25 170</u> 15 974	<u>25 170</u> 15 974	<u>25 170</u> 15 974	<u>25 170</u> 15 974	<u>23 561</u> 15 974	<u>22 846</u> 15 974	
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>19 029</u> 16 463	<u>25 982</u> 16 773	<u>25 982</u> 16 773	<u>25 982</u> 16 773	<u>25 982</u> 16 773	<u>24 373</u> 16 773	<u>23 657</u> 16 773	
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>19 865</u> 17 287	<u>26 834</u> 17 611	<u>26 834</u> 17 611	<u>26 834</u> 17 611	<u>26 834</u> 17 611	<u>25 225</u> 17 611	<u>24 509</u> 17 611	

				,	-	-	-
212-401-0100	28013-98	3					
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>25 170</u> 15 974	<u>25 170</u> 15 974	<u>25 170</u> 15 974
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 982</u> 16 773	<u>25 982</u> 16 773	<u>25 982</u> 16 773
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>26 834</u> 17 611	<u>26 834</u> 17 611	<u>26 834</u> 17 611

							-	-	-	-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>21 446</u> 18 842	<u>28 444</u> 19 196	<u>28 444</u> 19 196	<u>28 444</u> 19 196	<u>28 444</u> 19 196	<u>26 835</u> 19 196	<u>26 120</u> 19 196
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 802</u> 19 193	<u>28 807</u> 19 554	<u>28 807</u> 19 554	<u>28 807</u> 19 554	<u>28 807</u> 19 554	<u>27 198</u> 19 554	<u>26 483</u> 19 554
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>22 247</u> 19 631	<u>29 261</u> 20 000	<u>29 261</u> 20 000	<u>29 261</u> 20 000	<u>29 261</u> 20 000	<u>27 651</u> 20 000	<u>26 936</u> 20 000
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>23 405</u> 20 770	<u>30 440</u> 21 161	<u>30 440</u> 21 161	<u>30 440</u> 21 161	<u>30 440</u> 21 161	<u>28 831</u> 21 161	<u>28 115</u> 21 161
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>24 206</u> 21 559	<u>31 257</u> 21 964	<u>31 257</u> 21 964	<u>31 257</u> 21 964	<u>31 257</u> 21 964	<u>29 647</u> 21 964	<u>28 932</u> 21 964
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>25 186</u> 22 523	<u>32 254</u> 22 946	<u>32 254</u> 22 946	<u>32 254</u> 22 946	<u>32 254</u> 22 946	<u>30 645</u> 22 946	<u>29 930</u> 22 946
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>28 391</u> 25 678	<u>35 520</u> 26 161	<u>35 520</u> 26 161	<u>35 520</u> 26 161	<u>35 520</u> 26 161	<u>33 911</u> 26 161	<u>33 195</u> 26 161
212-401-0200	- 28013-98	3									
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 952</u> 15 404			<u>18 329</u> 14 405			
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>18 735</u> 16 174			<u>18 188</u> 16 092			
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>19 556</u> 16 982			<u>19 110</u> 16 996			
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>20 419</u> 17 832			<u>19 848</u> 17 719			
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>22 050</u> 19 436			<u>22 551</u> 18 544			

					-	-	-
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>28 444</u> 19 196	<u>28 444</u> 19 196	<u>28 444</u> 19 196
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>28 807</u> 19 554	<u>28 807</u> 19 554	<u>28 807</u> 19 554
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>29 261</u> 20 000	<u>29 261</u> 20 000	<u>29 261</u> 20 000
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>30 440</u> 21 161	<u>30 440</u> 21 161	<u>30 440</u> 21 161
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>31 257</u> 21 964	<u>31 257</u> 21 964	<u>31 257</u> 21 964
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>32 254</u> 22 946	<u>32 254</u> 22 946	<u>32 254</u> 22 946
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>35 520</u> 26 161	<u>35 520</u> 26 161	<u>35 520</u> 26 161
212-401-0200	- 28013-98	3					
212-401-0201	10	3	1	2200			
212-401-0202	25	3	1	2200			
212-401-0203	50	3	1	2200			
212-401-0204	75	3	1	2200			
212-401-0205	100	3	1	2200			

							-	-	-	-	-
212-401-0206	150	3	1	2200	<u>22 876</u> 20 250						
212-401-0207	200	3	1	2200	<u>24 070</u> 21 425						
212-401-0300	28013-98	3									
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 194</u> 9 736			<u>13 444</u> 9 616			

212-402.

							-	-	-	-	-
212-402-0100	28013-98	3									
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>28 905</u> 25 977	<u>28 824</u> 25 786	<u>27 743</u> 23 311	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>27 907</u> 24 995	<u>27 829</u> 24 811	<u>26 844</u> 22 430	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>26 109</u> 23 225	<u>26 037</u> 23 055	<u>25 224</u> 20 842	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>25 510</u> 22 636	<u>25 440</u> 22 469	<u>24 685</u> 20 313	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 938</u> 23 057	<u>25 867</u> 22 888	<u>25 070</u> 20 691	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888

					-	-	-
212-401-0206	150	3	1	2200			
212-401-0207	200	3	1	2200			
212-401-0300	28013-98	3					
212-401-0303	50	3	1	2200			

					-	-	-
212-402-0100	28013-98	3					
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786	<u>30 268</u> 25 786
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811	<u>29 273</u> 24 811
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055	<u>27 481</u> 23 055
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469	<u>26 885</u> 22 469
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888	<u>27 311</u> 22 888

							-	-	-	-	-
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>27 925</u> 25 529	<u>27 844</u> 25 341	<u>26 506</u> 22 909	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341	<u>28 987</u> 25 341
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>34 830</u> 32 016	<u>34 727</u> 31 780	<u>32 940</u> 28 730	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780	<u>36 051</u> 31 780
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>31 948</u> 29 488	<u>31 853</u> 29 271	<u>30 131</u> 26 462	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271	<u>32 996</u> 29 271
212-402-0200	28013-98										
212-402-0201	, (0,7)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	, (1,8)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	, (3)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	, (5)		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>515</u> 503	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.

					-	-	-
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{28\,987}{25\,341}$	$\frac{28\,987}{25\,341}$	$\frac{28\,987}{25\,341}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{36\,051}{31\,780}$	$\frac{36\,051}{31\,780}$	$\frac{36\,051}{31\,780}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{32\,996}{29\,271}$	$\frac{32\,996}{29\,271}$	$\frac{32\,996}{29\,271}$
212-402-0200	28013-98						
212-402-0201	, (0,7)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, (1,8)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, (3)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, (5)		1	1	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

212-501.

							-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 579</u> 24 816	<u>26 346</u> 23 930	<u>24 679</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 334</u> 24 575	<u>26 110</u> 23 698	<u>24 442</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698
212-501-0103	, I		1	1000	<u>26 307</u> 25 313	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 165</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408
212-501-0104	, II		1	1000	<u>26 307</u> 25 313	<u>26 588</u> 24 167	<u>25 165</u> 24 408	<u>26 588</u> 24 167	<u>26 588</u> 24 167	<u>26 588</u> 24 167	<u>26 588</u> 24 167
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 479</u> 25 702	<u>25 668</u> 23 265	<u>25 579</u> 24 816	<u>25 668</u> 23 265	<u>25 668</u> 23 265	<u>25 668</u> 23 265	<u>25 668</u> 23 265
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 226</u> 25 453	<u>25 438</u> 23 039	<u>25 334</u> 24 575	<u>25 438</u> 23 039	<u>25 438</u> 23 039	<u>25 438</u> 23 039	<u>25 438</u> 23 039
212-501-0203	, I		1	1000	<u>27 225</u> 26 217	<u>26 143</u> 23 730	<u>26 083</u> 25 313	<u>26 143</u> 23 730	<u>26 143</u> 23 730	<u>26 143</u> 23 730	<u>26 143</u> 23 730
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 225</u> 26 217	<u>27 572</u> 25 132	<u>26 083</u> 25 313	<u>27 572</u> 25 132	<u>27 572</u> 25 132	<u>27 572</u> 25 132	<u>27 572</u> 25 132
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 271</u> 26 481	<u>26 388</u> 23 970	<u>26 343</u> 25 568	<u>26 388</u> 23 970	<u>26 388</u> 23 970	<u>26 388</u> 23 970	<u>26 388</u> 23 970
212-501-0207	, II		1	1000	<u>30 017</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965	<u>26 343</u> 25 568	<u>31 482</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965

					-	-	-
212-501-0100	1225-2019						
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 679</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 442</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 165</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 165</u> 24 408	<u>26 588</u> 24 167	<u>26 588</u> 24 167
212-501-0200	1225-2019						
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 579</u> 24 816	<u>25 668</u> 23 265	<u>25 668</u> 23 265
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 334</u> 24 575	<u>25 438</u> 23 039	<u>25 438</u> 23 039
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 083</u> 25 313	<u>26 143</u> 23 730	<u>26 143</u> 23 730
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 083</u> 25 313	<u>27 572</u> 25 132	<u>27 572</u> 25 132
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 343</u> 25 568	<u>26 388</u> 23 970	<u>26 388</u> 23 970
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 343</u> 25 568	<u>31 482</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965

							-	-	-	-	-
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	I		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403		<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0302	II		1	1000	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403		<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0304	II		1	1000	<u>30 899</u> 29 833	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 551</u> 22 600	<u>28 863</u> 26 397	<u>24 211</u> 23 470	<u>28 863</u> 26 397	<u>28 863</u> 26 397	<u>28 863</u> 26 397	<u>28 863</u> 26 397
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 551</u> 22 600	<u>28 679</u> 26 217	<u>23 984</u> 23 246	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000	<u>25 820</u> 21 914	<u>26 176</u> 22 093		<u>25 838</u> 21 914	<u>26 176</u> 22 093	<u>26 176</u> 22 093	<u>25 985</u> 22 093
212-501-0600	1225-2019										
212-501-0601	I		1	1000	<u>25 820</u> 21 914	<u>26 176</u> 22 093		<u>25 838</u> 21 914	<u>26 176</u> 22 093	<u>26 176</u> 22 093	<u>25 985</u> 22 093

					-	-	-
212-501-0300	1225-2019						
212-501-0301	, I		1	1000	<u>27 922</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 922</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403	<u>29 552</u> 25 403
212-501-0304	, II		1	1000	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454
212-501-0400	1225-2019						
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 211</u> 23 470	<u>28 863</u> 26 397	<u>28 863</u> 26 397
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 984</u> 23 246	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217
212-501-0500	1225-2019						
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 581</u> 22 093	<u>26 124</u> 22 093	<u>26 176</u> 22 093
212-501-0600	1225-2019						
212-501-0601	I		1	1000	<u>24 581</u> 22 093	<u>26 124</u> 22 093	<u>26 176</u> 22 093

212-502.

							-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 307</u> 25 313	<u>26 097</u> 23 685	<u>27 920</u> 27 121	<u>26 097</u> 23 685	<u>26 097</u> 23 685	<u>26 097</u> 23 685	<u>26 097</u> 23 685
212-502-0102	, II		1	1000	<u>26 307</u> 25 313	<u>24 068</u> 21 696	<u>27 920</u> 27 121	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 548</u> 19 301	<u>23 966</u> 19 926		<u>25 051</u> 20 990	<u>23 966</u> 19 926	<u>23 966</u> 19 926	<u>23 706</u> 19 926
212-502-0104	, II		1	1000	<u>25 388</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408

212-503.

-

							-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>32 038</u> 30 954	<u>32 836</u> 28 622	<u>33 073</u> 32 192	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>33 816</u> 29 770
212-503-0102	-15		1	1000	<u>31 156</u> 30 086	<u>32 836</u> 28 622	<u>30 933</u> 30 086	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770	<u>33 816</u> 29 770
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 981</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>29 757</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929

					-	-	-
212-502-0100	1225-2019						
212-502-0101	, I		1	1000	<u>27 920</u> 27 121	<u>26 097</u> 23 685	<u>26 097</u> 23 685
212-502-0102	, II		1	1000	<u>27 920</u> 27 121	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696
212-502-0103	, I		1	1000	<u>22 769</u> 19 926	<u>23 307</u> 19 926	<u>23 966</u> 19 926
212-502-0104	, II		1	1000	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408

					-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002						
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 073</u> 32 192	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770
212-503-0102	-15		1	1000	<u>30 933</u> 30 086	<u>34 007</u> 29 770	<u>34 007</u> 29 770
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 757</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929

					-	-	-
212-504-0100							
212-504-0103	() 1223-2019 - -		1	1	$\frac{2\,951}{2\,893}$	$\frac{2\,951}{2\,893}$	$\frac{2\,951}{2\,893}$
212-504-0104	, - 1223-2019		1	1	$\frac{4\,157}{4\,075}$	$\frac{4\,157}{4\,075}$	$\frac{4\,157}{4\,075}$
212-504-0105	- 1223-2019 ,		1	1	$\frac{1\,660}{1\,627}$	$\frac{1\,660}{1\,627}$	$\frac{1\,660}{1\,627}$
212-504-0106	- 1223-2019 ,		1	1	$\frac{2\,582}{2\,531}$	$\frac{2\,582}{2\,531}$	$\frac{2\,582}{2\,531}$
212-504-0200							
212-504-0201	, -19		1	1000			

					-
212-601-0100	- 1168-2006 -				
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	$\frac{41}{39}$
212-601-0300	-				

				,	.	-	-	-	-	-	-
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294						

213.**213-1.****213-101.**

				,	.	.	-	-	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>96 712</u> 90 402	<u>102 909</u> 89 286	<u>106 583</u> 89 286	<u>102 909</u> 89 286	<u>103 682</u> 89 286	<u>100 960</u> 89 286	<u>100 094</u> 89 286
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>96 712</u> 90 402	<u>102 909</u> 89 286	<u>106 583</u> 89 286	<u>102 909</u> 89 286	<u>103 682</u> 89 286	<u>100 960</u> 89 286	<u>100 094</u> 89 286
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>96 712</u> 90 402	<u>102 909</u> 89 286	<u>106 583</u> 89 286	<u>102 909</u> 89 286	<u>103 682</u> 89 286	<u>100 960</u> 89 286	<u>100 094</u> 89 286
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>92 747</u> 85 882	<u>100 471</u> 84 821	<u>104 880</u> 84 821	<u>100 471</u> 84 821	<u>101 399</u> 84 821	<u>98 132</u> 84 821	<u>97 092</u> 84 821

				,	-
212-601-0301	-	3		1550	

				,	-	-	-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .					
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>102 909</u> 89 286	<u>102 909</u> 89 286	<u>109 484</u> 89 286
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>102 909</u> 89 286	<u>102 909</u> 89 286	<u>109 484</u> 89 286
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>102 909</u> 89 286	<u>102 909</u> 89 286	<u>109 484</u> 89 286
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .					
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>100 471</u> 84 821	<u>100 471</u> 84 821	<u>108 360</u> 84 821

213-102.

							-	-	-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>87 545</u> 81 528	<u>97 940</u> 81 528	<u>102 643</u> 81 528	<u>97 940</u> 81 528	<u>102 643</u> 81 528	<u>95 445</u> 81 528	<u>94 336</u> 81 528
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>89 226</u> 83 158	<u>99 622</u> 83 158	<u>104 324</u> 83 158	<u>99 622</u> 83 158	<u>104 324</u> 83 158	<u>97 127</u> 83 158	<u>96 018</u> 83 158
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>90 942</u> 84 821	<u>101 337</u> 84 821	<u>106 040</u> 84 821	<u>101 337</u> 84 821	<u>106 040</u> 84 821	<u>98 842</u> 84 821	<u>97 733</u> 84 821
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>93 566</u> 87 366	<u>103 961</u> 87 366	<u>108 664</u> 87 366	<u>103 961</u> 87 366	<u>108 664</u> 87 366	<u>101 466</u> 87 366	<u>100 358</u> 87 366
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .									
213-102-0301	125	1000 .	1	4800	<u>83 013</u> 78 026					<u>90 525</u> 77 729	<u>89 594</u> 78 026
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>95 546</u> 89 286	<u>105 941</u> 89 286	<u>110 644</u> 89 286	<u>105 941</u> 89 286	<u>110 644</u> 89 286	<u>103 446</u> 89 286	<u>102 337</u> 89 286
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>98 308</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>113 406</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>113 406</u> 91 964	<u>106 209</u> 91 964	<u>105 100</u> 91 964
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	<u>101 153</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>116 251</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>116 251</u> 94 723	<u>109 054</u> 94 723	<u>107 945</u> 94 723
213-102-0305	125	1000 .	1	4800	<u>114 789</u> 109 178					<u>123 052</u> 109 619	<u>121 369</u> 109 178
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>133 298</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>148 397</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>148 397</u> 125 893	<u>141 199</u> 125 893	<u>140 090</u> 125 893

					-	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .					
213-102-0201	100	1000 .	1	4800	<u>97 940</u> 81 528	<u>97 940</u> 81 528	<u>108 831</u> 81 528
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>99 622</u> 83 158	<u>99 622</u> 83 158	<u>110 512</u> 83 158
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>101 337</u> 84 821	<u>101 337</u> 84 821	<u>112 228</u> 84 821
213-102-0204	175	1000 .	1	4800	<u>103 961</u> 87 366	<u>103 961</u> 87 366	<u>114 852</u> 87 366
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .					
213-102-0301	125	1000 .	1	4800			
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>105 941</u> 89 286	<u>105 941</u> 89 286	<u>116 832</u> 89 286
213-102-0303	175	1000 .	1	4800	<u>108 703</u> 91 964	<u>108 703</u> 91 964	<u>119 594</u> 91 964
213-102-0304	200	1000 .	1	4800	<u>111 549</u> 94 723	<u>111 549</u> 94 723	<u>122 439</u> 94 723
213-102-0305	125	1000 .	1	4800			
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>143 694</u> 125 893	<u>143 694</u> 125 893	<u>154 585</u> 125 893

							-	-	-	-	-
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	<u>137 193</u> <u>129 670</u>	<u>147 589</u> <u>129 670</u>	<u>152 292</u> <u>129 670</u>	<u>147 589</u> <u>129 670</u>	<u>152 292</u> <u>129 670</u>	<u>145 094</u> <u>129 670</u>	<u>143 985</u> <u>129 670</u>
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	<u>141 205</u> <u>133 560</u>	<u>151 601</u> <u>133 560</u>	<u>156 304</u> <u>133 560</u>	<u>151 601</u> <u>133 560</u>	<u>156 304</u> <u>133 560</u>	<u>149 106</u> <u>133 560</u>	<u>147 997</u> <u>133 560</u>

213-104. , , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> <u>167 243</u>
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> <u>244 085</u>
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> <u>235 045</u>
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> <u>275 725</u>
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> <u>275 725</u>

213-3. , ,

				,	-	-	-
213-102-0307	175	1000 .	1	4800	<u>147 589</u> 129 670	<u>147 589</u> 129 670	<u>158 480</u> 129 670
213-102-0308	200	1000 .	1	4800	<u>151 601</u> 133 560	<u>151 601</u> 133 560	<u>162 491</u> 133 560

213-301.

				,	.	.	-	-	-	-	-
213-301-0100	31360-2007 ()	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>27 533</u> 26 217	<u>30 732</u> 26 217	<u>38 145</u> 30 737	<u>32 175</u> 26 217	<u>38 145</u> 30 737	<u>29 055</u> 26 217	<u>28 992</u> 26 217

213-302.

				,	.	.	-	-	-	-	-
213-302-0100	945-92	.									
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>480</u> 446	<u>507</u> 371	<u>590</u> 446	<u>590</u> 446	<u>590</u> 446	<u>590</u> 446	<u>479</u> 371

213-304.

				,	.	.	-	-	-	-	-
213-304-0100	945-92	.									
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>362</u> 330	<u>516</u> 366	<u>479</u> 330	<u>479</u> 330	<u>479</u> 330	<u>479</u> 330	<u>487</u> 366
213-304-0103	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>258</u> 241	<u>324</u> 250	<u>314</u> 241	<u>314</u> 241	<u>314</u> 241	<u>314</u> 241	<u>310</u> 250

					-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3					
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 383</u> 26 217	<u>37 058</u> 30 737	<u>38 145</u> 30 737

					-	-	-
213-302-0100	945-92	.					
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>521</u> 446	<u>569</u> 446	<u>590</u> 446

					-	-	-
213-304-0100	945-92	.					
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>405</u> 330	<u>456</u> 330	<u>479</u> 330
213-304-0103	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>279</u> 241	<u>303</u> 241	<u>314</u> 241

213-305.

					-
213-305-0100	945-92	.			
213-305-0105	188 , 50 390 190	.	1	12	<u>1 587</u> 506

213-306.

					.	.	-	-	-	-	-
213-306-0100	958-93	2									
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 481</u> 2 410	<u>2 170</u> 2 074	<u>2 528</u> 2 410	<u>2 528</u> 2 410	<u>2 528</u> 2 410	<u>2 528</u> 2 410	<u>2 158</u> 2 074

213-307.

					.	.	-	-	-	-	-
213-307-0100	13015-2012	3									
213-307-0101		3	1	2400	<u>91 223</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734	<u>103 784</u> 86 734	<u>95 902</u> 86 734	<u>101 321</u> 86 734

				,	-	-	-
213-306-0100	958-93	2					
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{2\,499}{2\,410}$	$\frac{2\,519}{2\,410}$	$\frac{2\,528}{2\,410}$

				,	-
213-307-0100	13015-2012	3			
213-307-0101		3	1	2400	$\frac{103\,784}{86\,734}$

8.04-08-2022

126

213-309.

213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>26 218</u> 25 000

22.

221.

221-1.

221-101.

							-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012										
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	<u>8 893</u> 8 582	<u>9 600</u> 8 682	<u>10 451</u> 8 642	<u>9 877</u> 8 682	<u>10 198</u> 8 642	<u>9 316</u> 8 682	<u>9 265</u> 8 682
221-101-0104	19804-2012 350		1	311	<u>14 484</u> 12 558	<u>15 451</u> 12 558	<u>15 550</u> 12 558	<u>15 809</u> 12 558	<u>15 161</u> 12 558	<u>15 062</u> 12 558	<u>14 316</u> 12 558

					-	-	-
221-101-0100	19804-2012						
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	$\frac{9\,721}{8\,682}$	$\frac{10\,210}{8\,682}$	$\frac{10\,812}{8\,642}$
221-101-0104	19804-2012 350		1	311	$\frac{13\,681}{12\,558}$	$\frac{14\,408}{12\,558}$	$\frac{16\,471}{12\,558}$

221-102.

					,	.	.	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>31 429</u> 28 867	<u>38 144</u> 29 119	<u>48 487</u> 29 017	<u>41 097</u> 29 119	<u>45 569</u> 29 017	<u>35 119</u> 29 119	<u>34 568</u> 29 119	

221-103.

					,	.	.	-	-	-	-	-
221-103-0200	28737-90	3										
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>106 081</u> 90 679	<u>113 925</u> 90 679	<u>114 728</u> 90 679	<u>116 828</u> 90 679	<u>111 578</u> 90 679	<u>110 775</u> 90 679	<u>104 717</u> 90 679	
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>153 318</u> 137 032	<u>161 137</u> 137 032	<u>161 949</u> 137 044	<u>164 031</u> 137 032	<u>158 797</u> 137 032	<u>157 997</u> 137 032	<u>151 958</u> 137 032	

221-104.

					,	.	.	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3					
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>39 436</u> 29 119	<u>44 649</u> 29 119	<u>52 657</u> 29 017

				,	-	-	-
221-103-0200	28737-90	3					
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>99 570</u> 90 679	<u>105 463</u> 90 679	<u>122 201</u> 90 679
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>146 828</u> 137 032	<u>152 702</u> 137 032	<u>169 387</u> 137 032

				,	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---

					-	-	-
221-104-0100	956-93						
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2450	<u>80 601</u> 69 723	<u>85 852</u> 69 723	<u>87 030</u> 69 226
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2454	<u>83 948</u> 73 014	<u>89 208</u> 73 014	<u>88 041</u> 72 404
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2454	<u>88 227</u> 77 243	<u>93 487</u> 77 243	<u>99 528</u> 76 419

					-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3					
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>122 579</u> 111 053	<u>127 909</u> 111 053	<u>143 192</u> 111 053

					-	-	-
222-102-0100	948-84	3					

							-	-	-	-	-
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>118 572</u> 114 916	<u>126 075</u> 115 768	<u>137 746</u> 115 424	<u>129 111</u> 115 768	<u>134 440</u> 115 424	<u>122 966</u> 115 768	<u>122 399</u> 115 768
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>121 803</u> 118 162	<u>129 383</u> 119 244	<u>139 572</u> 118 807	<u>132 347</u> 119 244	<u>136 607</u> 118 807	<u>126 347</u> 119 244	<u>125 794</u> 119 244
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>124 321</u> 120 596	<u>132 353</u> 121 971	<u>141 482</u> 121 416	<u>135 389</u> 121 971	<u>138 732</u> 121 416	<u>129 244</u> 121 971	<u>128 677</u> 121 971
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>125 638</u> 121 901	<u>133 471</u> 123 087	<u>143 530</u> 122 608	<u>136 504</u> 123 087	<u>140 577</u> 122 608	<u>130 366</u> 123 087	<u>129 800</u> 123 087
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>133 227</u> 129 393	<u>140 938</u> 130 440	<u>152 052</u> 130 017	<u>143 978</u> 130 440	<u>148 860</u> 130 017	<u>137 823</u> 130 440	<u>137 256</u> 130 440
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>151 915</u> 147 863	<u>160 670</u> 149 949	<u>168 673</u> 149 106	<u>163 707</u> 149 949	<u>166 122</u> 149 106	<u>157 559</u> 149 949	<u>156 993</u> 149 949
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>141 185</u> 137 256	<u>147 139</u> 136 564	<u>158 478</u> 138 248	<u>150 181</u> 136 564	<u>155 740</u> 138 248	<u>144 023</u> 136 564	<u>143 455</u> 136 564
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>167 257</u> 163 039	<u>175 614</u> 164 779	<u>185 064</u> 164 076	<u>178 629</u> 164 779	<u>182 204</u> 164 076	<u>172 525</u> 164 779	<u>171 963</u> 164 779
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>120 242</u> 116 571	<u>126 870</u> 116 571	<u>142 815</u> 116 571	<u>129 900</u> 116 571	<u>138 573</u> 116 571	<u>123 767</u> 116 571	<u>123 201</u> 116 571
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>124 646</u> 120 914	<u>131 298</u> 120 914	<u>147 300</u> 120 914	<u>134 339</u> 120 914	<u>143 043</u> 120 914	<u>128 184</u> 120 914	<u>127 616</u> 120 914

					-	-	-
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>127 404</u> 115 768	<u>132 762</u> 115 768	<u>142 469</u> 115 424
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>130 680</u> 119 244	<u>135 912</u> 119 244	<u>143 807</u> 118 807
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>133 681</u> 121 971	<u>139 040</u> 121 971	<u>145 411</u> 121 416
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>134 798</u> 123 087	<u>140 150</u> 123 087	<u>147 749</u> 122 608
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>142 268</u> 130 440	<u>147 635</u> 130 440	<u>156 614</u> 130 017
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>161 999</u> 149 949	<u>167 360</u> 149 949	<u>172 318</u> 149 106
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>148 470</u> 136 564	<u>153 839</u> 136 564	<u>162 389</u> 138 248
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>176 933</u> 164 779	<u>182 255</u> 164 779	<u>189 149</u> 164 076
222-102-0200	948-84	3					
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>128 196</u> 116 571	<u>133 543</u> 116 571	<u>148 875</u> 116 571
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>132 628</u> 120 914	<u>137 995</u> 120 914	<u>153 382</u> 120 914

							-	-	-	-	-
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>122 877</u> 119 166	<u>129 529</u> 119 166	<u>145 531</u> 119 166	<u>132 569</u> 119 166	<u>141 274</u> 119 166	<u>126 414</u> 119 166	<u>125 847</u> 119 166
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>93 029</u> 89 673	<u>99 678</u> 89 673	<u>115 674</u> 89 673	<u>102 717</u> 89 673	<u>111 418</u> 89 673	<u>96 565</u> 89 673	<u>95 997</u> 89 673
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>202 058</u> 197 411	<u>210 158</u> 198 850	<u>219 614</u> 198 269	<u>213 195</u> 198 850	<u>216 779</u> 198 269	<u>207 047</u> 198 850	<u>206 480</u> 198 850
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>102 111</u> 98 651	<u>110 399</u> 100 281	<u>116 801</u> 99 623	<u>113 434</u> 100 281	<u>114 677</u> 99 623	<u>107 291</u> 100 281	<u>106 724</u> 100 281
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>153 392</u> 149 325	<u>161 481</u> 150 760	<u>170 502</u> 150 181	<u>164 514</u> 150 760	<u>167 772</u> 150 181	<u>158 374</u> 150 760	<u>157 808</u> 150 760
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>109 951</u> 106 386	<u>120 021</u> 109 740	<u>116 807</u> 108 385	<u>123 073</u> 109 740	<u>116 807</u> 108 385	<u>116 896</u> 109 740	<u>116 326</u> 109 740
222-102-0300	948-84	3									
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>44 157</u> 41 042	<u>50 784</u> 41 042	<u>66 945</u> 41 042	<u>53 970</u> 41 042	<u>62 662</u> 41 042	<u>47 715</u> 41 042	<u>47 073</u> 41 042

222-2.

,

222-202.

							-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>219 484</u> 214 604	<u>228 350</u> 216 724	<u>238 019</u> 215 868	<u>231 422</u> 216 724	<u>235 062</u> 215 868	<u>225 203</u> 216 724	<u>224 630</u> 216 724

					-	-	-
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>130 859</u> 119 166	<u>136 226</u> 119 166	<u>151 613</u> 119 166
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>101 008</u> 89 673	<u>106 373</u> 89 673	<u>121 753</u> 89 673
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>211 487</u> 198 850	<u>216 847</u> 198 850	<u>223 663</u> 198 269
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>111 727</u> 100 281	<u>117 083</u> 100 281	<u>119 836</u> 99 623
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>162 808</u> 150 760	<u>168 162</u> 150 760	<u>174 402</u> 150 181
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>121 357</u> 109 740	<u>126 743</u> 109 740	<u>116 807</u> 108 385
222-102-0300	948-84	3					
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>52 059</u> 41 042	<u>57 768</u> 41 042	<u>73 062</u> 41 042

					-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3					
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>229 694</u> 216 724	<u>235 117</u> 216 724	<u>242 244</u> 215 868

222-203.

							-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.									
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>5 809</u> 5 695	<u>5 942</u> 5 695	<u>6 262</u> 5 695	<u>6 003</u> 5 695	<u>6 177</u> 5 695	<u>5 880</u> 5 695	<u>5 869</u> 5 695
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>6 811</u> 6 690	<u>6 931</u> 6 690	<u>7 218</u> 6 690	<u>6 985</u> 6 690	<u>7 142</u> 6 690	<u>6 875</u> 6 690	<u>6 864</u> 6 690
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>7 838</u> 7 684	<u>8 017</u> 7 684	<u>8 449</u> 7 684	<u>8 099</u> 7 684	<u>8 334</u> 7 684	<u>7 933</u> 7 684	<u>7 918</u> 7 684
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>8 865</u> 8 679	<u>9 104</u> 8 679	<u>9 679</u> 8 679	<u>9 213</u> 8 679	<u>9 526</u> 8 679	<u>8 992</u> 8 679	<u>8 971</u> 8 679
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>10 094</u> 9 854	<u>10 450</u> 9 854	<u>11 306</u> 9 854	<u>10 613</u> 9 854	<u>11 079</u> 9 854	<u>10 283</u> 9 854	<u>10 253</u> 9 854
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>10 296</u> 9 902	<u>11 289</u> 10 087	<u>11 791</u> 10 010	<u>11 657</u> 10 087	<u>11 600</u> 10 010	<u>10 912</u> 10 087	<u>10 844</u> 10 087
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>11 690</u> 11 269	<u>12 524</u> 11 269	<u>14 531</u> 11 269	<u>12 905</u> 11 269	<u>13 997</u> 11 269	<u>12 134</u> 11 269	<u>12 062</u> 11 269

222-3.

, ,

					-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.					
222-203-0101	4.4	.	1	50	$\frac{5\,969}{5\,695}$	$\frac{6\,076}{5\,695}$	$\frac{6\,383}{5\,695}$
222-203-0102	5.2	.	1	45	$\frac{6\,954}{6\,690}$	$\frac{7\,051}{6\,690}$	$\frac{7\,327}{6\,690}$
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	$\frac{8\,053}{7\,684}$	$\frac{8\,198}{7\,684}$	$\frac{8\,612}{7\,684}$
222-203-0104	6.2	.	1	90	$\frac{9\,152}{8\,679}$	$\frac{9\,344}{8\,679}$	$\frac{9\,898}{8\,679}$
222-203-0105	6.4	.	1	134	$\frac{10\,521}{9\,854}$	$\frac{10\,808}{9\,854}$	$\frac{11\,632}{9\,854}$
222-203-0300	9561-2016	2					
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{11\,450}{10\,087}$	$\frac{12\,100}{10\,087}$	$\frac{12\,065}{10\,010}$
222-203-0400	9561-2016	2					
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	$\frac{12\,691}{11\,269}$	$\frac{13\,364}{11\,269}$	$\frac{15\,293}{11\,269}$

222-301.

, ,

							-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 704</u> 5 555	<u>6 032</u> 5 639	<u>6 267</u> 5 605	<u>6 142</u> 5 639	<u>6 187</u> 5 605	<u>5 918</u> 5 639	<u>5 898</u> 5 639
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 619</u> 17 999	<u>19 799</u> 17 999	<u>22 636</u> 17 999	<u>20 338</u> 17 999	<u>21 881</u> 17 999	<u>19 246</u> 17 999	<u>19 146</u> 17 999
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0302	9818-2015 2	2	1	295	<u>11 934</u> 11 527	<u>12 718</u> 11 527	<u>14 603</u> 11 527	<u>13 076</u> 11 527	<u>14 102</u> 11 527	<u>12 351</u> 11 527	<u>12 284</u> 11 527

222-302.

,

							-	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.									
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>49 902</u> 48 455	<u>52 426</u> 48 455	<u>58 497</u> 48 455	<u>53 579</u> 48 455	<u>56 882</u> 48 455	<u>51 244</u> 48 455	<u>51 029</u> 48 455
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>60 102</u> 58 309	<u>63 290</u> 58 309	<u>70 959</u> 58 309	<u>64 747</u> 58 309	<u>68 918</u> 58 309	<u>61 797</u> 58 309	<u>61 525</u> 58 309
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>67 626</u> 65 632	<u>71 146</u> 65 632	<u>79 614</u> 65 632	<u>72 755</u> 65 632	<u>77 361</u> 65 632	<u>69 498</u> 65 632	<u>69 198</u> 65 632

225.**225-1.**

					-	-	-
222-301-0100	8717-2016						
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 080</u> 5 639	<u>6 275</u> 5 639	<u>6 382</u> 5 605
222-301-0200	9818-2015	2					
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>20 035</u> 17 999	<u>20 986</u> 17 999	<u>23 714</u> 17 999
222-301-0300	9818-2015	2					
222-301-0302	9818-2015 2	2	1	295	<u>12 875</u> 11 527	<u>13 507</u> 11 527	<u>15 320</u> 11 527

					-	-	-
222-302-0100	961-93	.					
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>52 930</u> 48 455	<u>54 967</u> 48 455	<u>60 804</u> 48 455
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>63 927</u> 58 309	<u>66 499</u> 58 309	<u>73 873</u> 58 309
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>71 850</u> 65 632	<u>74 690</u> 65 632	<u>82 832</u> 65 632

					-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.					
225-101-0101	7-3	.	1	130	$\frac{7\,577}{6\,961}$	$\frac{7\,856}{6\,961}$	$\frac{7\,989}{6\,916}$
225-101-0102	7-6	.	1	250	$\frac{7\,533}{6\,660}$	$\frac{8\,078}{6\,660}$	$\frac{9\,737}{6\,660}$
225-101-0103	7-9	.	1	380	$\frac{12\,922}{11\,624}$	$\frac{13\,810}{11\,624}$	$\frac{16\,331}{11\,624}$
225-101-0104	10-3	.	1	200	$\frac{8\,160}{7\,253}$	$\frac{8\,588}{7\,253}$	$\frac{9\,817}{7\,253}$
225-101-0105	10-6	.	1	400	$\frac{14\,722}{12\,927}$	$\frac{15\,579}{12\,927}$	$\frac{16\,707}{12\,872}$
225-101-0106	10-9	.	1	600	$\frac{20\,513}{17\,839}$	$\frac{21\,799}{17\,839}$	$\frac{23\,500}{17\,765}$
225-101-0108	15-6	.	1	660	$\frac{21\,056}{18\,134}$	$\frac{22\,471}{18\,134}$	$\frac{24\,891}{18\,075}$
225-101-0109	15-9	.	1	1000	$\frac{32\,948}{28\,507}$	$\frac{35\,091}{28\,507}$	$\frac{38\,762}{28\,423}$
225-101-0110	20-6	.	1	980	$\frac{34\,632}{30\,253}$	$\frac{36\,733}{30\,253}$	$\frac{40\,320}{30\,159}$
225-101-0111	20-9	.	1	1480	$\frac{50\,340}{43\,749}$	$\frac{53\,512}{43\,749}$	$\frac{58\,946}{43\,625}$
225-101-0114	15-3	.	1	1200	$\frac{14\,890}{9\,854}$	$\frac{17\,462}{9\,854}$	$\frac{24\,836}{9\,854}$
225-101-0115	20-3	.	1	1575	$\frac{21\,754}{16\,760}$	$\frac{25\,192}{16\,760}$	$\frac{35\,640}{16\,760}$
225-101-0200	8020-2016	.					

							-	-	-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 855</u> 7 717	<u>8 085</u> 7 813	<u>8 246</u> 7 774	<u>8 145</u> 7 813	<u>8 190</u> 7 774	<u>8 022</u> 7 813	<u>8 011</u> 7 813
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>23 374</u> 22 691	<u>24 716</u> 22 837	<u>26 731</u> 22 778	<u>25 263</u> 22 837	<u>26 157</u> 22 778	<u>24 157</u> 22 837	<u>24 055</u> 22 837
225-101-0602	15	.	1	950	<u>44 054</u> 42 677	<u>46 864</u> 42 959	<u>51 128</u> 42 845	<u>48 018</u> 42 959	<u>49 916</u> 42 845	<u>45 682</u> 42 959	<u>45 467</u> 42 959
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>74 112</u> 71 901	<u>78 528</u> 72 380	<u>85 155</u> 72 187	<u>80 325</u> 72 380	<u>83 268</u> 72 187	<u>76 687</u> 72 380	<u>76 352</u> 72 380
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 304</u> 14 898	<u>16 079</u> 15 007	<u>17 187</u> 14 963	<u>16 383</u> 15 007	<u>16 868</u> 14 963	<u>15 768</u> 15 007	<u>15 712</u> 15 007
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>15 393</u> 14 985	<u>16 307</u> 15 233	<u>16 913</u> 15 133	<u>16 611</u> 15 233	<u>16 701</u> 15 133	<u>15 996</u> 15 233	<u>15 940</u> 15 233
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>29 682</u> 28 718	<u>31 793</u> 29 019	<u>34 401</u> 28 897	<u>32 619</u> 29 019	<u>33 630</u> 28 897	<u>30 947</u> 29 019	<u>30 793</u> 29 019
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>35 809</u> 34 773	<u>38 151</u> 35 302	<u>39 858</u> 35 088	<u>38 977</u> 35 302	<u>39 280</u> 35 088	<u>37 306</u> 35 302	<u>37 151</u> 35 302
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>48 855</u> 47 799	<u>50 263</u> 47 799	<u>53 650</u> 47 799	<u>50 907</u> 47 799	<u>52 749</u> 47 799	<u>49 604</u> 47 799	<u>49 484</u> 47 799
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>54 684</u> 52 794	<u>58 900</u> 53 337	<u>64 220</u> 53 118	<u>60 576</u> 53 337	<u>62 656</u> 53 118	<u>57 184</u> 53 337	<u>56 871</u> 53 337
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>65 025</u> 63 012	<u>70 702</u> 64 999	<u>68 877</u> 64 196	<u>72 378</u> 64 999	<u>68 877</u> 64 196	<u>68 985</u> 64 999	<u>68 673</u> 64 999
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>78 398</u> 76 388	<u>81 586</u> 76 388	<u>89 255</u> 76 388	<u>83 043</u> 76 388	<u>87 215</u> 76 388	<u>80 093</u> 76 388	<u>79 821</u> 76 388
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>71 172</u> 69 248	<u>74 360</u> 69 248	<u>82 028</u> 69 248	<u>75 817</u> 69 248	<u>79 988</u> 69 248	<u>72 867</u> 69 248	<u>72 595</u> 69 248

					-	-	-
225-101-0201	6	.	1	50	<u>8 111</u> 7 813	<u>8 218</u> 7 813	<u>8 327</u> 7 774
225-101-0600	8020-2016	.					
225-101-0601	10	.	1	450	<u>24 956</u> 22 837	<u>25 920</u> 22 837	<u>27 551</u> 22 778
225-101-0602	15	.	1	950	<u>47 369</u> 42 959	<u>49 405</u> 42 959	<u>52 858</u> 42 845
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>79 314</u> 72 380	<u>82 487</u> 72 380	<u>87 851</u> 72 187
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>16 212</u> 15 007	<u>16 748</u> 15 007	<u>17 642</u> 14 963
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>16 440</u> 15 233	<u>16 976</u> 15 233	<u>17 217</u> 15 133
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>32 154</u> 29 019	<u>33 612</u> 29 019	<u>35 502</u> 28 897
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>38 513</u> 35 302	<u>39 970</u> 35 302	<u>40 684</u> 35 088
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	<u>50 545</u> 47 799	<u>51 681</u> 47 799	<u>54 938</u> 47 799
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>59 633</u> 53 337	<u>62 591</u> 53 337	<u>66 454</u> 53 118
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>71 435</u> 64 999	<u>74 393</u> 64 999	<u>68 877</u> 64 196
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>82 223</u> 76 388	<u>84 795</u> 76 388	<u>92 169</u> 76 388
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>74 997</u> 69 248	<u>77 569</u> 69 248	<u>84 943</u> 69 248

225-104.

							-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>38 149</u> 37 246	<u>40 665</u> 38 421	<u>39 819</u> 37 946	<u>41 273</u> 38 421	<u>39 819</u> 37 946	<u>40 044</u> 38 421	<u>39 930</u> 38 421
225-104-0200	30 24547-2016	.									
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>74 883</u> 72 915	<u>80 398</u> 75 214	<u>78 577</u> 74 286	<u>81 855</u> 75 214	<u>78 577</u> 74 286	<u>78 905</u> 75 214	<u>78 633</u> 75 214
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>133 891</u> 130 144	<u>144 419</u> 134 247	<u>140 981</u> 132 589	<u>147 334</u> 134 247	<u>140 981</u> 132 589	<u>141 434</u> 134 247	<u>140 890</u> 134 247
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>340 348</u> 331 362	<u>365 531</u> 341 809	<u>357 225</u> 337 589	<u>372 210</u> 341 809	<u>357 225</u> 337 589	<u>358 690</u> 341 809	<u>357 444</u> 341 809
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>218 439</u> 212 699	<u>234 524</u> 219 405	<u>229 214</u> 216 696	<u>238 774</u> 219 405	<u>229 214</u> 216 696	<u>230 170</u> 219 405	<u>229 377</u> 219 405
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>269 724</u> 262 566	<u>289 790</u> 270 844	<u>283 178</u> 267 500	<u>295 133</u> 270 844	<u>283 178</u> 267 500	<u>284 318</u> 270 844	<u>283 320</u> 270 844
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>534 311</u> 519 785	<u>575 070</u> 536 173	<u>561 694</u> 529 554	<u>586 121</u> 536 173	<u>561 694</u> 529 554	<u>563 751</u> 536 173	<u>561 689</u> 536 173

					-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.					
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>40 931</u> 38 421	<u>42 003</u> 38 421	<u>39 819</u> 37 946
225-104-0200	30 24547-2016	.					
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>81 035</u> 75 214	<u>83 607</u> 75 214	<u>78 577</u> 74 286
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>145 694</u> 134 247	<u>150 838</u> 134 247	<u>140 981</u> 132 589
225-104-0300	30 24547-2016	.					
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>368 453</u> 341 809	<u>380 242</u> 341 809	<u>357 225</u> 337 589
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.					
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>236 383</u> 219 405	<u>243 885</u> 219 405	<u>229 214</u> 216 696
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>292 128</u> 270 844	<u>301 559</u> 270 844	<u>283 178</u> 267 500
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>579 904</u> 536 173	<u>599 409</u> 536 173	<u>561 694</u> 529 554

					,	.	.	-	-	-	-	-
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.										
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>258 194</u> 251 173	<u>277 897</u> 259 092	<u>271 431</u> 255 893	<u>283 240</u> 259 092	<u>271 431</u> 255 893	<u>272 424</u> 259 092	<u>271 427</u> 259 092	
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>318 441</u> 309 715	<u>342 934</u> 319 480	<u>334 907</u> 315 536	<u>349 613</u> 319 480	<u>334 907</u> 315 536	<u>336 093</u> 319 480	<u>334 846</u> 319 480	

225-108.

					,	.	.	-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3										
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>136 016</u> 132 152	<u>142 663</u> 132 152	<u>158 653</u> 132 152	<u>145 701</u> 132 152	<u>154 399</u> 132 152	<u>139 551</u> 132 152	<u>138 984</u> 132 152	

225-109.

					,	.	.	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.										
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>124 758</u> 121 029	<u>135 261</u> 124 845	<u>131 867</u> 123 304	<u>138 297</u> 124 845	<u>131 867</u> 123 304	<u>132 152</u> 124 845	<u>131 585</u> 124 845	

					-	-	-
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.					
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>280 234</u> 259 092	<u>289 665</u> 259 092	<u>271 431</u> 255 893
225-104-0610	36 (56)	.	1	5500	<u>345 856</u> 319 480	<u>357 645</u> 319 480	<u>334 907</u> 315 536

					-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3					
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>143 992</u> 132 152	<u>149 355</u> 132 152	<u>164 729</u> 132 152

					-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.					
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>136 590</u> 124 845	<u>141 948</u> 124 845	<u>131 867</u> 123 304

							-	-	-	-	-
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>193 268</u> 187 196	<u>210 398</u> 193 098	<u>204 904</u> 190 714	<u>215 499</u> 193 098	<u>204 904</u> 190 714	<u>205 174</u> 193 098	<u>204 222</u> 193 098
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>184 035</u> 178 433	<u>199 822</u> 184 058	<u>194 735</u> 181 786	<u>204 437</u> 184 058	<u>194 735</u> 181 786	<u>195 096</u> 184 058	<u>194 235</u> 184 058
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>328 665</u> 318 917	<u>356 107</u> 328 972	<u>347 228</u> 324 911	<u>364 001</u> 328 972	<u>347 228</u> 324 911	<u>348 023</u> 328 972	<u>346 549</u> 328 972
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>143 391</u> 139 170	<u>155 269</u> 143 558	<u>151 421</u> 141 786	<u>158 670</u> 143 558	<u>151 421</u> 141 786	<u>151 787</u> 143 558	<u>151 152</u> 143 558
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>120 427</u> 116 209	<u>132 370</u> 119 873	<u>128 598</u> 118 393	<u>136 135</u> 119 873	<u>128 598</u> 118 393	<u>128 514</u> 119 873	<u>127 812</u> 119 873
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>137 530</u> 133 649	<u>148 435</u> 137 863	<u>144 879</u> 136 161	<u>151 471</u> 137 863	<u>144 879</u> 136 161	<u>145 326</u> 137 863	<u>144 759</u> 137 863
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>190 691</u> 184 830	<u>207 214</u> 190 657	<u>201 898</u> 188 304	<u>212 072</u> 190 657	<u>201 898</u> 188 304	<u>202 239</u> 190 657	<u>201 333</u> 190 657

225-2.**225-201.**

							-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.									
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>30 918</u> 29 652	<u>33 575</u> 29 652	<u>39 966</u> 29 652	<u>34 789</u> 29 652	<u>38 266</u> 29 652	<u>32 331</u> 29 652	<u>32 104</u> 29 652

					-	-	-
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>212 630</u> 193 098	<u>221 632</u> 193 098	<u>204 904</u> 190 714
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>201 841</u> 184 058	<u>209 986</u> 184 058	<u>194 735</u> 181 786
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>359 561</u> 328 972	<u>373 493</u> 328 972	<u>347 228</u> 324 911
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>156 757</u> 143 558	<u>162 758</u> 143 558	<u>151 421</u> 141 786
225-109-0200	20 13015-2012	.					
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>134 017</u> 119 873	<u>140 661</u> 119 873	<u>128 598</u> 118 393
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>149 764</u> 137 863	<u>155 122</u> 137 863	<u>144 879</u> 136 161
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>209 340</u> 190 657	<u>217 913</u> 190 657	<u>201 898</u> 188 304

					-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.					
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>34 106</u> 29 652	<u>36 250</u> 29 652	<u>42 394</u> 29 652

					-	-	-
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>66 877</u> 58 490	<u>70 896</u> 58 490	<u>82 417</u> 58 490
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>125 583</u> 112 641	<u>131 645</u> 112 641	<u>149 022</u> 112 641
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>181 051</u> 162 542	<u>189 711</u> 162 542	<u>214 536</u> 162 542
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>447 528</u> 418 651	<u>460 003</u> 418 651	<u>495 766</u> 418 651

					-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.					
225-202-0102	2	.	1	550	<u>28 053</u> 25 493	<u>29 232</u> 25 493	<u>32 612</u> 25 493
225-202-0103	3	.	1	900	<u>41 747</u> 37 607	<u>43 676</u> 37 607	<u>49 207</u> 37 607
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>66 103</u> 59 123	<u>69 383</u> 59 123	<u>78 784</u> 59 123
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>112 624</u> 101 973	<u>117 554</u> 101 973	<u>131 687</u> 101 973
225-202-1100	13015-2012	3					

					-	-	-
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>152 764</u> 140 924	<u>158 071</u> 140 924	<u>173 285</u> 140 924
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>126 188</u> 114 668	<u>131 493</u> 114 668	<u>146 702</u> 114 668
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>110 983</u> 99 668	<u>116 276</u> 99 668	<u>131 447</u> 99 668
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>97 062</u> 85 774	<u>102 427</u> 85 774	<u>117 808</u> 85 774

					-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3					
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	3	1	2510	<u>66 207</u> 54 618	<u>71 747</u> 54 618	<u>87 108</u> 54 618
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>75 674</u> 64 648	<u>81 035</u> 64 648	<u>96 403</u> 64 648
225-203-0200	13015-2012	3					
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>155 291</u> 143 292	<u>160 667</u> 143 292	<u>176 078</u> 143 292
225-203-0500	13015-2012	3					

							-	-	-	-	-
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>231 032</u> 226 004	<u>237 785</u> 226 004	<u>254 030</u> 226 004	<u>240 872</u> 226 004	<u>249 708</u> 226 004	<u>234 623</u> 226 004	<u>234 047</u> 226 004
225-203-0700	13015-2012	.									
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 359</u> 9 131	<u>9 704</u> 9 131	<u>10 535</u> 9 131	<u>9 862</u> 9 131	<u>10 314</u> 9 131	<u>9 542</u> 9 131	<u>9 513</u> 9 131
225-203-0702	2	.	1	220	<u>17 674</u> 17 267	<u>18 259</u> 17 267	<u>19 665</u> 17 267	<u>18 526</u> 17 267	<u>19 291</u> 17 267	<u>17 985</u> 17 267	<u>17 935</u> 17 267
225-203-0705	5	.	1	600	<u>41 532</u> 40 500	<u>43 126</u> 40 500	<u>46 961</u> 40 500	<u>43 855</u> 40 500	<u>45 941</u> 40 500	<u>42 380</u> 40 500	<u>42 244</u> 40 500
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>78 445</u> 76 390	<u>81 765</u> 76 390	<u>89 754</u> 76 390	<u>83 283</u> 76 390	<u>87 629</u> 76 390	<u>80 211</u> 76 390	<u>79 927</u> 76 390
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>128 047</u> 124 935	<u>132 749</u> 124 935	<u>144 060</u> 124 935	<u>134 898</u> 124 935	<u>141 051</u> 124 935	<u>130 547</u> 124 935	<u>130 146</u> 124 935
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>180 016</u> 175 289	<u>187 666</u> 175 289	<u>206 072</u> 175 289	<u>191 164</u> 175 289	<u>201 175</u> 175 289	<u>184 084</u> 175 289	<u>183 432</u> 175 289

225-204.

							-	-	-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>63 077</u> 61 654	<u>65 069</u> 61 654	<u>69 862</u> 61 654	<u>65 980</u> 61 654	<u>68 587</u> 61 654	<u>64 137</u> 61 654	<u>63 967</u> 61 654
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>62 994</u> 61 347	<u>67 608</u> 63 281	<u>66 084</u> 62 500	<u>68 822</u> 63 281	<u>66 084</u> 62 500	<u>66 364</u> 63 281	<u>66 137</u> 63 281

					-	-	-
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>239 135</u> 226 004	<u>244 584</u> 226 004	<u>260 204</u> 226 004
225-203-0700	13015-2012	.					
225-203-0701	1	.	1	130	<u>9 773</u> 9 131	<u>10 052</u> 9 131	<u>10 850</u> 9 131
225-203-0702	2	.	1	220	<u>18 376</u> 17 267	<u>18 847</u> 17 267	<u>20 199</u> 17 267
225-203-0705	5	.	1	600	<u>43 445</u> 40 500	<u>44 731</u> 40 500	<u>48 418</u> 40 500
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>82 429</u> 76 390	<u>85 109</u> 76 390	<u>92 790</u> 76 390
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>133 689</u> 124 935	<u>137 483</u> 124 935	<u>148 359</u> 124 935
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>189 197</u> 175 289	<u>195 370</u> 175 289	<u>213 067</u> 175 289

					-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.					
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>65 468</u> 61 654	<u>67 075</u> 61 654	<u>71 684</u> 61 654
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>68 139</u> 63 281	<u>70 283</u> 63 281	<u>66 084</u> 62 500

							-	-	-	-	-
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>73 371</u> 71 601	<u>78 312</u> 73 858	<u>76 655</u> 72 946	<u>79 526</u> 73 858	<u>76 655</u> 72 946	<u>77 068</u> 73 858	<u>76 841</u> 73 858
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>81 395</u> 79 373	<u>84 517</u> 79 373	<u>92 026</u> 79 373	<u>85 944</u> 79 373	<u>90 028</u> 79 373	<u>83 055</u> 79 373	<u>82 789</u> 79 373
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>70 065</u> 68 177	<u>74 270</u> 69 248	<u>77 156</u> 68 815	<u>75 697</u> 69 248	<u>76 157</u> 68 815	<u>72 809</u> 69 248	<u>72 543</u> 69 248
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>80 225</u> 78 261	<u>85 711</u> 80 729	<u>83 877</u> 79 732	<u>87 077</u> 80 729	<u>83 877</u> 79 732	<u>84 312</u> 80 729	<u>84 057</u> 80 729
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>75 111</u> 73 207	<u>79 261</u> 74 355	<u>81 974</u> 73 892	<u>80 627</u> 74 355	<u>81 017</u> 73 892	<u>77 862</u> 74 355	<u>77 607</u> 74 355
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>85 551</u> 83 520	<u>91 218</u> 86 153	<u>89 312</u> 85 089	<u>92 590</u> 86 153	<u>89 312</u> 85 089	<u>89 812</u> 86 153	<u>89 556</u> 86 153
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>294 069</u> 287 387	<u>303 500</u> 287 387	<u>326 187</u> 287 387	<u>307 811</u> 287 387	<u>320 152</u> 287 387	<u>299 085</u> 287 387	<u>298 280</u> 287 387
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>62 665</u> 61 202	<u>64 790</u> 61 202	<u>69 903</u> 61 202	<u>65 762</u> 61 202	<u>68 543</u> 61 202	<u>63 795</u> 61 202	<u>63 614</u> 61 202
225-204-0602	2	.	1	675	<u>49 377</u> 48 184	<u>51 170</u> 48 184	<u>55 484</u> 48 184	<u>51 990</u> 48 184	<u>54 336</u> 48 184	<u>50 331</u> 48 184	<u>50 178</u> 48 184
225-204-0603	3	.	1	550	<u>40 664</u> 39 686	<u>42 125</u> 39 686	<u>45 640</u> 39 686	<u>42 793</u> 39 686	<u>44 704</u> 39 686	<u>41 441</u> 39 686	<u>41 316</u> 39 686
225-204-0604	4	.	1	475	<u>35 472</u> 34 624	<u>36 734</u> 34 624	<u>39 769</u> 34 624	<u>37 311</u> 34 624	<u>38 962</u> 34 624	<u>36 143</u> 34 624	<u>36 035</u> 34 624
225-204-0605	5	.	1	400	<u>26 987</u> 26 307	<u>28 050</u> 26 307	<u>30 606</u> 26 307	<u>28 535</u> 26 307	<u>29 926</u> 26 307	<u>27 552</u> 26 307	<u>27 461</u> 26 307

					-	-	-
225-204-0306	95-5	.	1	1000	<u>78 843</u> 73 858	<u>80 987</u> 73 858	<u>76 655</u> 72 946
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>85 141</u> 79 373	<u>87 660</u> 79 373	<u>94 880</u> 79 373
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>74 895</u> 69 248	<u>77 413</u> 69 248	<u>78 583</u> 68 815
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>86 308</u> 80 729	<u>88 720</u> 80 729	<u>83 877</u> 79 732
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>79 859</u> 74 355	<u>82 270</u> 74 355	<u>83 340</u> 73 892
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>91 818</u> 86 153	<u>94 240</u> 86 153	<u>89 312</u> 85 089
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>305 386</u> 287 387	<u>312 995</u> 287 387	<u>334 809</u> 287 387
225-204-0600	937-92	.					
225-204-0601	1	.	1	800	<u>65 215</u> 61 202	<u>66 930</u> 61 202	<u>71 846</u> 61 202
225-204-0602	2	.	1	675	<u>51 529</u> 48 184	<u>52 976</u> 48 184	<u>57 124</u> 48 184
225-204-0603	3	.	1	550	<u>42 417</u> 39 686	<u>43 596</u> 39 686	<u>46 975</u> 39 686
225-204-0604	4	.	1	475	<u>36 986</u> 34 624	<u>38 004</u> 34 624	<u>40 923</u> 34 624
225-204-0605	5	.	1	400	<u>28 262</u> 26 307	<u>29 119</u> 26 307	<u>31 577</u> 26 307

							-	-	-	-	-
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>29 915</u> 29 200	<u>30 977</u> 29 200	<u>33 533</u> 29 200	<u>31 463</u> 29 200	<u>32 853</u> 29 200	<u>30 480</u> 29 200	<u>30 389</u> 29 200
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>15 643</u> 15 188	<u>16 440</u> 15 188	<u>18 357</u> 15 188	<u>16 804</u> 15 188	<u>17 847</u> 15 188	<u>16 067</u> 15 188	<u>15 999</u> 15 188
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>17 290</u> 16 860						
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>28 021</u> 27 392	<u>28 898</u> 27 392	<u>31 007</u> 27 392	<u>29 298</u> 27 392	<u>30 446</u> 27 392	<u>28 487</u> 27 392	<u>28 412</u> 27 392
225-204-0807	45	.	1	510	<u>46 116</u> 45 110	<u>47 471</u> 45 110	<u>50 730</u> 45 110	<u>48 090</u> 45 110	<u>49 863</u> 45 110	<u>46 837</u> 45 110	<u>46 721</u> 45 110
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>61 458</u> 60 117	<u>63 264</u> 60 117	<u>67 610</u> 60 117	<u>64 090</u> 60 117	<u>66 454</u> 60 117	<u>62 419</u> 60 117	<u>62 264</u> 60 117
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	<u>8 696</u> 8 494	<u>9 084</u> 8 588	<u>9 487</u> 8 550	<u>9 217</u> 8 588	<u>9 362</u> 8 550	<u>8 947</u> 8 588	<u>8 922</u> 8 588
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>14 119</u> 13 681	<u>15 159</u> 13 922	<u>15 909</u> 13 825	<u>15 523</u> 13 922	<u>15 654</u> 13 825	<u>14 786</u> 13 922	<u>14 718</u> 13 922

226.

226-1.

					-	-	-
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>31 190</u> 29 200	<u>32 047</u> 29 200	<u>34 505</u> 29 200
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>16 599</u> 15 188	<u>17 242</u> 15 188	<u>19 086</u> 15 188
225-204-0800	2386-2013	.					
225-204-0803	33-2	.	1	250			
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>29 073</u> 27 392	<u>29 780</u> 27 392	<u>31 808</u> 27 392
225-204-0807	45	.	1	510	<u>47 742</u> 45 110	<u>48 835</u> 45 110	<u>51 969</u> 45 110
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>63 626</u> 60 117	<u>65 083</u> 60 117	<u>69 262</u> 60 117
225-204-1000	13015-2012 -	.					
225-204-1001	3	.	1	110	<u>9 142</u> 8 588	<u>9 378</u> 8 588	<u>9 665</u> 8 550
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>15 319</u> 13 922	<u>15 962</u> 13 922	<u>16 274</u> 13 825

226-102.

							-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>624 022</u> 606 054	<u>641 078</u> 606 054	<u>682 109</u> 606 054	<u>649 362</u> 606 054	<u>671 505</u> 606 054	<u>633 093</u> 606 054
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>731 262</u> 711 191	<u>748 318</u> 711 191	<u>789 349</u> 711 191	<u>756 602</u> 711 191	<u>778 745</u> 711 191	<u>740 333</u> 711 191
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>686 652</u> 665 538	<u>709 410</u> 665 538	<u>764 162</u> 665 538	<u>720 465</u> 665 538	<u>750 012</u> 665 538	<u>698 755</u> 665 538
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>821 278</u> 797 525	<u>844 037</u> 797 525	<u>898 788</u> 797 525	<u>855 091</u> 797 525	<u>884 638</u> 797 525	<u>833 381</u> 797 525
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 147 957</u> 1 113 298	<u>1 184 103</u> 1 113 298	<u>1 271 061</u> 1 113 298	<u>1 201 660</u> 1 113 298	<u>1 248 588</u> 1 113 298	<u>1 167 180</u> 1 113 298
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 335 229</u> 1 295 458	<u>1 375 659</u> 1 295 458	<u>1 472 922</u> 1 295 458	<u>1 395 296</u> 1 295 458	<u>1 447 786</u> 1 295 458	<u>1 356 730</u> 1 295 458
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 522 507</u> 1 479 064	<u>1 562 937</u> 1 479 064	<u>1 660 201</u> 1 479 064	<u>1 582 574</u> 1 479 064	<u>1 635 065</u> 1 479 064	<u>1 544 008</u> 1 479 064
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 354 311</u> 1 313 176	<u>1 397 687</u> 1 313 176	<u>1 502 036</u> 1 313 176	<u>1 418 755</u> 1 313 176	<u>1 475 069</u> 1 313 176	<u>1 377 379</u> 1 313 176
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 492 626</u> 1 448 779	<u>1 536 002</u> 1 448 779	<u>1 640 351</u> 1 448 779	<u>1 557 070</u> 1 448 779	<u>1 613 384</u> 1 448 779	<u>1 515 694</u> 1 448 779
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>798 318</u> 775 015	<u>821 077</u> 775 015	<u>875 828</u> 775 015	<u>832 131</u> 775 015	<u>861 678</u> 775 015	<u>810 421</u> 775 015
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 217 760</u> 1 181 732	<u>1 253 906</u> 1 181 732	<u>1 340 864</u> 1 181 732	<u>1 271 463</u> 1 181 732	<u>1 318 391</u> 1 181 732	<u>1 236 983</u> 1 181 732
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 484 973</u> 1 441 276	<u>1 528 348</u> 1 441 276	<u>1 632 697</u> 1 441 276	<u>1 549 416</u> 1 441 276	<u>1 605 730</u> 1 441 276	<u>1 508 040</u> 1 441 276

					-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.						
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>631 091</u> 606 054	<u>644 814</u> 606 054	<u>658 874</u> 606 054	<u>697 859</u> 606 054
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>738 332</u> 711 191	<u>752 054</u> 711 191	<u>766 114</u> 711 191	<u>805 099</u> 711 191
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>696 085</u> 665 538	<u>714 396</u> 665 538	<u>733 158</u> 665 538	<u>785 178</u> 665 538
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>830 711</u> 797 525	<u>849 022</u> 797 525	<u>867 784</u> 797 525	<u>919 804</u> 797 525
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 162 939</u> 1 113 298	<u>1 192 021</u> 1 113 298	<u>1 221 819</u> 1 113 298	<u>1 304 439</u> 1 113 298
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 351 986</u> 1 295 458	<u>1 384 515</u> 1 295 458	<u>1 417 845</u> 1 295 458	<u>1 510 257</u> 1 295 458
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 539 264</u> 1 479 064	<u>1 571 793</u> 1 479 064	<u>1 605 123</u> 1 479 064	<u>1 697 535</u> 1 479 064
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 372 290</u> 1 313 176	<u>1 407 188</u> 1 313 176	<u>1 442 946</u> 1 313 176	<u>1 542 090</u> 1 313 176
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 510 604</u> 1 448 779	<u>1 545 503</u> 1 448 779	<u>1 581 261</u> 1 448 779	<u>1 680 405</u> 1 448 779
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>807 751</u> 775 015	<u>826 062</u> 775 015	<u>844 824</u> 775 015	<u>896 844</u> 775 015
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 232 742</u> 1 181 732	<u>1 261 824</u> 1 181 732	<u>1 291 622</u> 1 181 732	<u>1 374 242</u> 1 181 732
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 502 951</u> 1 441 276	<u>1 537 850</u> 1 441 276	<u>1 573 608</u> 1 441 276	<u>1 672 752</u> 1 441 276

				,	-	-	-	-
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>475 430</u> 456 167	<u>486 201</u> 456 167	<u>497 237</u> 456 167	<u>527 837</u> 456 167
226-102-0500	13015-2012	.						
226-102-0502	6	.	1	4250	<u>235 707</u> 224 106	<u>244 214</u> 224 106	<u>253 324</u> 224 106	<u>279 440</u> 224 106
226-102-0600	21924.0-84	3						
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>127 245</u> 120 562	<u>132 243</u> 120 562	<u>137 595</u> 120 562	<u>152 939</u> 120 562
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>145 245</u> 138 376	<u>150 217</u> 138 376	<u>155 542</u> 138 376	<u>170 805</u> 138 376
226-102-0700	13015-2012	.						
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>4 245</u> 4 068	<u>4 368</u> 4 068	<u>4 500</u> 4 068	<u>4 240</u> 4 018

				,	-	-	-
251-302-0200	65						

							-	-	-	-	-
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000						
251-302-0300	65										
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000						
251-302-0400	33320-2015										
251-302-0401	1		1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>19 614</u> 18 500	<u>21 212</u> 18 500	<u>19 917</u> 18 500	<u>20 786</u> 18 500	<u>19 303</u> 18 500	<u>19 246</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»		1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>18 691</u> 17 500	<u>20 448</u> 17 500	<u>19 025</u> 17 500	<u>19 981</u> 17 500	<u>18 349</u> 17 500	<u>18 287</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>18 673</u> 17 500	<u>20 399</u> 17 500	<u>19 001</u> 17 500	<u>19 940</u> 17 500	<u>18 337</u> 17 500	<u>18 276</u> 17 500

255.

255-1.

255-101.

							-	-	-	-	-
255-101-0100	6665-91	3									
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>59 749</u> 56 063	<u>70 178</u> 53 987	<u>72 309</u> 56 063	<u>72 309</u> 56 063	<u>72 309</u> 56 063	<u>72 309</u> 56 063	<u>67 100</u> 53 987
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>65 209</u> 61 384	<u>94 949</u> 78 125	<u>77 769</u> 61 384	<u>77 769</u> 61 384	<u>77 769</u> 61 384	<u>77 769</u> 61 384	<u>91 871</u> 78 125

					-	-	-
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673			
251-302-0300	65						
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204			
251-302-0400	33320-2015	.					
251-302-0401	1	.	1	250	<u>19 747</u> 18 500	<u>20 283</u> 18 500	<u>21 819</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>18 837</u> 17 500	<u>19 427</u> 17 500	<u>21 116</u> 17 500
251-302-0404	3 (1)	.	1	270	<u>18 817</u> 17 500	<u>19 395</u> 17 500	<u>21 054</u> 17 500

					-	-	-
255-101-0100	6665-91	3					
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>64 428</u> 56 063	<u>69 846</u> 56 063	<u>72 309</u> 56 063
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	<u>69 888</u> 61 384	<u>75 307</u> 61 384	<u>77 769</u> 61 384

255-102.

						-		-	-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2									
255-102-0600	40 80 17608-2017	2									
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	$\frac{3\,248}{2\,589}$	$\frac{3\,125}{2\,589}$					
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	$\frac{3\,615}{2\,946}$	$\frac{3\,492}{2\,946}$					
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	$\frac{3\,488}{2\,679}$	$\frac{3\,334}{2\,679}$	$\frac{3\,959}{3\,750}$	$\frac{4\,587}{3\,750}$	$\frac{4\,587}{3\,750}$	$\frac{4\,587}{3\,750}$	$\frac{4\,587}{3\,750}$
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	$\frac{3\,854}{3\,036}$	$\frac{3\,700}{3\,036}$	$\frac{4\,142}{3\,929}$	$\frac{4\,770}{3\,929}$	$\frac{4\,770}{3\,929}$	$\frac{4\,770}{3\,929}$	$\frac{4\,770}{3\,929}$
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{3\,819}{2\,857}$	$\frac{3\,634}{2\,857}$	$\frac{3\,981}{3\,750}$	$\frac{4\,735}{3\,750}$	$\frac{4\,735}{3\,750}$	$\frac{4\,735}{3\,750}$	$\frac{4\,735}{3\,750}$
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{4\,368}{3\,393}$	$\frac{4\,184}{3\,393}$	$\frac{4\,165}{3\,929}$	$\frac{4\,918}{3\,929}$	$\frac{4\,918}{3\,929}$	$\frac{4\,918}{3\,929}$	$\frac{4\,918}{3\,929}$
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	$\frac{4\,532}{3\,435}$	$\frac{4\,309}{3\,435}$	$\frac{4\,003}{3\,750}$	$\frac{4\,883}{3\,750}$	$\frac{4\,883}{3\,750}$	$\frac{4\,883}{3\,750}$	$\frac{4\,883}{3\,750}$
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168	$\frac{4\,993}{3\,887}$	$\frac{4\,770}{3\,887}$	$\frac{4\,370}{4\,107}$	$\frac{5\,249}{4\,107}$	$\frac{5\,249}{4\,107}$	$\frac{5\,249}{4\,107}$	$\frac{5\,249}{4\,107}$
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	$\frac{4\,863}{3\,616}$	$\frac{4\,701}{3\,706}$	$\frac{4\,209}{3\,929}$	$\frac{5\,214}{3\,929}$	$\frac{5\,214}{3\,929}$	$\frac{5\,214}{3\,929}$	$\frac{5\,214}{3\,929}$
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	$\frac{5\,324}{4\,068}$	$\frac{5\,070}{4\,068}$	$\frac{4\,392}{4\,107}$	$\frac{5\,397}{4\,107}$	$\frac{5\,397}{4\,107}$	$\frac{5\,397}{4\,107}$	$\frac{5\,397}{4\,107}$

					-	-	-
255-102-0100	30 50 17608-2017	2					
255-102-0600	40 80 17608-2017	2					
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96			
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96			
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	$\frac{4\,193}{3\,750}$	$\frac{4\,464}{3\,750}$	$\frac{4\,587}{3\,750}$
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	$\frac{4\,376}{3\,929}$	$\frac{4\,647}{3\,929}$	$\frac{4\,770}{3\,929}$
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{4\,262}{3\,750}$	$\frac{4\,587}{3\,750}$	$\frac{4\,735}{3\,750}$
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{4\,445}{3\,929}$	$\frac{4\,770}{3\,929}$	$\frac{4\,918}{3\,929}$
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	$\frac{4\,331}{3\,750}$	$\frac{4\,710}{3\,750}$	$\frac{4\,883}{3\,750}$
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168	$\frac{4\,697}{4\,107}$	$\frac{5\,077}{4\,107}$	$\frac{5\,249}{4\,107}$
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	$\frac{4\,583}{3\,929}$	$\frac{5\,017}{3\,929}$	$\frac{5\,214}{3\,929}$
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	$\frac{4\,766}{4\,107}$	$\frac{5\,200}{4\,107}$	$\frac{5\,397}{4\,107}$

						-		-	-	-	-
255-102-0800	, c 17608-2017	2									
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130			<u>22 194</u> 21 510				
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175			<u>23 261</u> 22 510				
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130			<u>22 501</u> 21 810				
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175			<u>23 569</u> 22 810				
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175			<u>23 877</u> 23 110				
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225			<u>25 853</u> 24 990				
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225			<u>26 366</u> 25 490				
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282			<u>27 260</u> 26 310				
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>22 563</u> 21 870				
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>23 631</u> 22 870				
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>22 871</u> 22 170				
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>23 939</u> 23 170				

					-	-	-
255-102-0800	, c 17608-2017	2					
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130			
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175			
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130			
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175			
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175			
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225			
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225			
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282			
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175			
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130			
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175			

						-	-	-	-	-	-
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>24 247</u> 23 470				
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>26 222</u> 25 350				
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>26 735</u> 25 850				
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282			<u>27 629</u> 26 670				
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130			<u>22 655</u> 21 960				
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175			<u>23 723</u> 22 960				
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130			<u>22 963</u> 22 260				
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175			<u>24 031</u> 23 260				
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175			<u>24 339</u> 23 560				
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225			<u>26 314</u> 25 440				
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225			<u>26 827</u> 25 940				
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282			<u>27 722</u> 26 760				
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>23 343</u> 22 630				

					,	-	-	-
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282				
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130				
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175				
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130				
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175				
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175				
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225				
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225				
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282				
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130				

						-		-	-	-	-
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 Granit 80	2	1	175			<u>24 411</u> 23 630				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 Granit 60	2	1	130			<u>23 651</u> 22 930				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 Granit 80	2	1	175			<u>24 719</u> 23 930				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 Granit 80	2	1	175			<u>25 026</u> 24 230				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 Granit 100	2	1	225			<u>27 002</u> 26 110				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 Granit 100	2	1	225			<u>27 515</u> 26 610				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 Granit 120	2	1	282			<u>28 409</u> 27 430				
255-102-0900	, , c 17608-2017	2									
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130			<u>26 863</u> 26 060				
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175			<u>27 931</u> 27 060				
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130			<u>27 171</u> 26 360				
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175			<u>28 238</u> 27 360				

					,	-	-	-
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282				
255-102-0900	, c 17608-2017	2						
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130				
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175				
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130				
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175				

						-	-	-	-	-	-
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175			<u>28 546</u> 27 660				
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225			<u>30 522</u> 29 540				
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225			<u>32 061</u> 31 040				
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282			<u>31 929</u> 30 860				
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>27 325</u> 26 510				
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>28 392</u> 27 510				
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>27 632</u> 26 810				
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>28 700</u> 27 810				
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>29 008</u> 28 110				
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>30 984</u> 29 990				
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>31 497</u> 30 490				
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282			<u>32 391</u> 31 310				
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130			<u>27 602</u> 26 780				

					,	-	-	-
255-102-0905	Silk 80	Granit	2	1	175			
255-102-0906	Silk 100	Granit	2	1	225			
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225			
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282			
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282			
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130			

						-	-	-	-	-	-
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175			<u>28 669</u> 27 780				
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130			<u>27 910</u> 27 080				
255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175			<u>28 977</u> 28 080				
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175			<u>29 285</u> 28 380				
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225			<u>31 261</u> 30 260				
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225			<u>31 774</u> 30 760				
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282			<u>32 668</u> 31 580				
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>28 053</u> 27 220				
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>29 121</u> 28 220				
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130			<u>28 361</u> 27 520				
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>29 429</u> 28 520				
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175			<u>29 737</u> 28 820				
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>31 712</u> 30 700				

					,	-	-	-
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175			
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130			
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175			
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175			
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225			
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225			
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282			
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0929	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0930	Satin PRO 3 100	Granit	2	1	225			

						-	.	-	-	-	-
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225			<u>32 225</u> 31 200				
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282			<u>33 119</u> 32 020				

255-103.

					,	
255-103-0100		.				
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	$\frac{12\ 107}{11\ 850}$	
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	$\frac{8\ 634}{8\ 475}$	
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	$\frac{13\ 018}{12\ 750}$	
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	$\frac{9\ 545}{9\ 375}$	

26.**261.****261-1.****261-101.**

, ,

					,	.	.	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225			
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282			

				,	-	-
--	--	--	--	---	---	---

[illegible]

					-	-
261-101-0100						
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 808</u> 4 209	<u>4 808</u> 4 209
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	800 948-92	3	1	800	<u>19 776</u> 19 100	<u>19 776</u> 19 100
261-101-0104	900 948-92	3	1	900	<u>20 625</u> 19 896	<u>20 625</u> 19 896
261-101-0105	(5 10), 600,	3	1	303	<u>7 512</u> 7 255	<u>7 512</u> 7 255
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	<u>2 353</u> 1 677	<u>2 353</u> 1 677
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 833</u> 2 130	<u>2 833</u> 2 130
261-101-0108		3	1	1650	<u>3 045</u> 2 392	<u>3 045</u> 2 392
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>4 129</u> 3 508	<u>4 129</u> 3 508
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>11 035</u> 10 708	<u>11 035</u> 10 708
261-101-0138	0 70	3	1	1700	<u>3 364</u> 2 686	<u>3 364</u> 2 686
261-101-0200	, ,					

[illegible]

					-	-
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	<u>28 038</u> 25 448	<u>28 038</u> 25 448
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	<u>30 453</u> 27 816	<u>30 453</u> 27 816
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	<u>27 826</u> 25 240	<u>27 826</u> 25 240
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>30 147</u> 27 941	<u>30 147</u> 27 941
261-101-0300	,					
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	<u>114 109</u> 110 121	<u>114 109</u> 110 121
261-101-0379	937-92 15	3	1	2500	<u>69 692</u> 66 576	<u>69 692</u> 66 576
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	<u>4 100</u> 3 950	<u>4 100</u> 3 950
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	<u>111 481</u> 107 546	<u>111 481</u> 107 546

[illegible]

					-	-
261-101-0383	, , , ; 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>69 088</u> 65 984	<u>69 088</u> 65 984

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2022**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
АБАЙ ОБЛЫСЫ
2023 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2022

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ОБЛАСТЬ АБАЙ
2023 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная