

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ**

**2023 жыл**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ**

**2023 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2022**

**ССЦ РК 8.04-08-2022**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Астана 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ**

**2023 жыл**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**ОБЛАСТЬ ҰЛЫТАУ**

**2023 год**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2022  
ССЦ РК 8.04-08-2022**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Астана 2022**

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 09.12.2022 ж. № 230-НҚ бұйрығымен  01.01.2023 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 09.12.2022 года № 230-НҚ с 01.01.2023 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

21.	1
211.	1
211-1. ,	1
211-2.	2
211-3.	10
211-4.	11
211-5.	12
211-6.	13
211-7.	14
212. , , ,	15
212-1.	15
212-2.	50
212-3.	51
212-4.	51
212-5.	54
212-6. ,	57
213.	58
213-1.	58
213-3. , ,	61
22.	64
221.	65
221-1.	65
222. ,	66
222-1. , ,	66
222-2. ,	71
222-3. , ,	72
225.	74

8.04-08-2022

IV

225-1.	74
225-2.	89
226.	99
226-1.	99
25.	101
251. , ,	101
251-3. ,	101
255. , ,	102
255-1.	102
26.	109
261.	109
261-1.	109

21.

211.

211-1. ,

211-101.

							-	-
211-101-0100		3						
211-101-0102		3	1	1200	$\frac{1\,780}{1\,063}$	$\frac{1\,780}{1\,063}$	$\frac{1\,780}{1\,063}$	$\frac{1\,780}{1\,063}$

211-102.

211-102-0100						
211-102-0101		3	1	1500	$\frac{1\,795}{904}$	
211-102-0102			1	1000	$\frac{5\,161}{4\,520}$	
211-102-0200						
211-102-0201	3226-93		1	1	$\frac{177}{174}$	
211-102-0300						
211-102-0301			1	1000	$\frac{46\,330}{45\,201}$	

2

**211-2.**  
**211-201.**

					•	•	-	-
				,	•	,		
					•	•		

							-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3						
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 282</u>	<u>8 413</u>	<u>8 552</u>	<u>7 324</u> 5 250
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 230</u>	<u>8 352</u>	<u>8 490</u>	<u>7 272</u> 5 213
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 178</u>	<u>8 292</u>	<u>8 429</u>	<u>7 219</u> 5 175
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 178</u>	<u>8 292</u>	<u>8 429</u>	<u>7 219</u> 5 175
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 178</u>	<u>8 292</u>	<u>8 429</u>	<u>7 219</u> 5 175
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 248</u>	<u>8 232</u>	<u>8 368</u>	<u>5 312</u> 3 336
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 268</u>	<u>8 112</u>	<u>8 246</u>	<u>6 318</u> 4 339
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 248</u>	<u>8 232</u>	<u>8 368</u>	<u>5 312</u> 3 336
211-201-0200	300 1284-2004	3						
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 383</u>	<u>8 478</u>	<u>8 621</u>	<u>7 424</u> 5 347
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 331</u>	<u>8 417</u>	<u>8 559</u>	<u>7 371</u> 5 309
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 278</u>	<u>8 356</u>	<u>8 498</u>	<u>7 318</u> 5 271



							-	-
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 278</u>	<u>8 356</u>	<u>8 498</u>	<u>7 318</u> 5 271
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 278</u>	<u>8 356</u>	<u>8 498</u>	<u>7 318</u> 5 271
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 312</u>	<u>8 296</u>	<u>8 436</u>	<u>5 375</u> 3 398
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 352</u>	<u>8 175</u>	<u>8 313</u>	<u>6 400</u> 4 420
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 312</u>	<u>8 296</u>	<u>8 436</u>	<u>5 375</u> 3 398
211-201-0300	400 1284-2004	3						
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 489</u>	<u>8 545</u>	<u>8 693</u>	<u>7 528</u> 5 448
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 435</u>	<u>8 484</u>	<u>8 631</u>	<u>7 474</u> 5 409
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 382</u>	<u>8 423</u>	<u>8 569</u>	<u>7 420</u> 5 370
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 382</u>	<u>8 423</u>	<u>8 569</u>	<u>7 420</u> 5 370
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 382</u>	<u>8 423</u>	<u>8 569</u>	<u>7 420</u> 5 370
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 379</u>	<u>8 362</u>	<u>8 507</u>	<u>5 441</u> 3 462
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 439</u>	<u>8 240</u>	<u>8 382</u>	<u>6 486</u> 4 503

							-	-
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 379</u>	<u>8 362</u>	<u>8 507</u>	<u>5 441</u> 3 462
211-201-0400	600 1284-2004	3						
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 598</u>	<u>8 615</u>	<u>8 768</u>	<u>7 636</u> 5 553
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 543</u>	<u>8 554</u>	<u>8 705</u>	<u>7 581</u> 5 513
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 489</u>	<u>8 492</u>	<u>8 642</u>	<u>7 527</u> 5 474
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 489</u>	<u>8 492</u>	<u>8 642</u>	<u>7 527</u> 5 474
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 489</u>	<u>8 492</u>	<u>8 642</u>	<u>7 527</u> 5 474
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 448</u>	<u>8 430</u>	<u>8 580</u>	<u>5 510</u> 3 529
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 529</u>	<u>8 307</u>	<u>8 455</u>	<u>6 575</u> 4 590
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 448</u>	<u>8 430</u>	<u>8 580</u>	<u>5 510</u> 3 529
211-201-0500	800 1284-2004	3						
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 711</u>	<u>8 688</u>	<u>8 845</u>	<u>7 748</u> 5 662
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 656</u>	<u>8 626</u>	<u>8 782</u>	<u>7 693</u> 5 621

							-	-
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 601</u>	<u>8 564</u>	<u>8 719</u>	<u>7 637</u> 5 581
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 601</u>	<u>8 564</u>	<u>8 719</u>	<u>7 637</u> 5 581
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 601</u>	<u>8 564</u>	<u>8 719</u>	<u>7 637</u> 5 581
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 520</u>	<u>8 502</u>	<u>8 656</u>	<u>5 581</u> 3 598
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 623</u>	<u>8 378</u>	<u>8 530</u>	<u>6 668</u> 4 680
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 520</u>	<u>8 502</u>	<u>8 656</u>	<u>5 581</u> 3 598
211-201-0600	1000 1284-2004	3						
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 770</u>	<u>8 725</u>	<u>8 885</u>	<u>7 806</u> 5 718
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 714</u>	<u>8 663</u>	<u>8 822</u>	<u>7 750</u> 5 677
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 659</u>	<u>8 601</u>	<u>8 759</u>	<u>7 694</u> 5 636
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 659</u>	<u>8 601</u>	<u>8 759</u>	<u>7 694</u> 5 636
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 659</u>	<u>8 601</u>	<u>8 759</u>	<u>7 694</u> 5 636
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 558</u>	<u>8 538</u>	<u>8 695</u>	<u>5 618</u> 3 633

							-	-
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 671</u>	<u>8 414</u>	<u>8 568</u>	<u>6 716</u> 4 726
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 558</u>	<u>8 538</u>	<u>8 695</u>	<u>5 618</u> 3 633
211-201-0700	1200 1284-2004	3						
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>7 829</u>	<u>8 764</u>	<u>8 939</u>	<u>7 865</u> 5 775
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>7 773</u>	<u>8 701</u>	<u>8 875</u>	<u>7 808</u> 5 734
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 718</u>	<u>8 638</u>	<u>8 811</u>	<u>7 752</u> 5 693
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 718</u>	<u>8 638</u>	<u>8 811</u>	<u>7 752</u> 5 693
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 718</u>	<u>8 638</u>	<u>8 811</u>	<u>7 752</u> 5 693
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 595</u>	<u>8 576</u>	<u>8 747</u>	<u>5 655</u> 3 670
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 720</u>	<u>8 451</u>	<u>8 619</u>	<u>6 764</u> 4 773
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 595</u>	<u>8 576</u>	<u>8 747</u>	<u>5 655</u> 3 670
211-201-0712	1,2 5-10 ( ),	3	1	1400	<u>7 829</u>	<u>10 694</u>	<u>10 767</u>	<u>7 865</u> 5 775
211-201-0713	1,2 5-20 ( ),	3	1	1390	<u>7 554</u>	<u>10 776</u>	<u>10 850</u>	<u>7 592</u> 5 523

							-	-
211-201-0714	1,2 10-20 ( ),	3	1	1380	<u>7 718</u>	<u>10 922</u>	<u>10 998</u>	<u>7 752</u> 5 693
211-201-0715	1,2 20-40 ( ),	3	1	1370	<u>7 662</u>	<u>9 835</u>	<u>9 898</u>	<u>7 696</u> 5 651
211-201-0800	1284-2004 1400	3						
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>7 829</u>	<u>8 764</u>	<u>8 939</u>	<u>7 865</u> 5 775
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>7 773</u>	<u>8 701</u>	<u>8 875</u>	<u>7 808</u> 5 734
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>7 718</u>	<u>8 638</u>	<u>8 811</u>	<u>7 752</u> 5 693
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>7 718</u>	<u>8 638</u>	<u>8 811</u>	<u>7 752</u> 5 693
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>7 718</u>	<u>8 638</u>	<u>8 811</u>	<u>7 752</u> 5 693
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>5 595</u>	<u>8 576</u>	<u>8 747</u>	<u>5 655</u> 3 670
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 720</u>	<u>8 451</u>	<u>8 619</u>	<u>6 764</u> 4 773
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 595</u>	<u>8 576</u>	<u>8 747</u>	<u>5 655</u> 3 670
211-201-0809	1,2 5-10 ( ),	3	1	1400	<u>7 829</u>	<u>10 694</u>	<u>10 767</u>	<u>7 865</u> 5 775
211-201-0810	1,2 5-20 ( ),	3	1	1390	<u>7 773</u>	<u>11 002</u>	<u>11 078</u>	<u>7 808</u> 5 734

							-	-
211-201-0811	1,2 10-20 ( ),	3	1	1380	<u>7 718</u>	<u>10 922</u>	<u>10 998</u>	<u>7 752</u> 5 693
211-201-0812	1,2 20-40 ( ),	3	1	1370	<u>7 662</u>	<u>9 835</u>	<u>9 898</u>	<u>7 696</u> 5 651

**211-203.**

							-	-
211-203-0100	3344-83	3						
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 251</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>1 975</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0105	70-120	3	1	1000	<u>6 844</u> 1 610	<u>6 844</u> 1 610	<u>5 283</u> 1 610	<u>6 844</u> 1 610

**211-205.**

							-	-
211-205-0100	1215-2003							

							-	-
211-205-0101	, 5 10		1	1000	<u>20 878</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368	<u>18 277</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>20 878</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368	<u>18 277</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>20 878</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368	<u>18 277</u> 15 368	<u>20 878</u> 15 368

**211-206.**

							-	-
211-206-0100	7392-2014	3						
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>5 934</u>	<u>9 138</u>	<u>9 193</u>	<u>5 989</u> 4 007

**211-3.****211-302.**

,

211-302-0100	32496-2013 350	3			

211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{18\ 828}{18\ 080}$
211-302-0102	10-20	3	1	350	$\frac{18\ 828}{18\ 080}$
211-302-0103	20-40	3	1	350	$\frac{18\ 828}{18\ 080}$
211-302-0200	32496-2013 400	3			
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{18\ 858}{18\ 080}$
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{18\ 858}{18\ 080}$
211-302-0203	20-40	3	1	400	$\frac{18\ 858}{18\ 080}$
211-302-0300	32496-2013 500	3			
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{18\ 918}{18\ 080}$
211-302-0302	10-20	3	1	500	$\frac{18\ 918}{18\ 080}$
211-302-0303	20-40	3	1	500	$\frac{18\ 918}{18\ 080}$

**211-4.**



8.04-08-2022

12

**211-401.**

							-	-
211-401-0100	8736-2014	3						
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 545</u>	<u>6 493</u>	<u>6 509</u>	<u>6 606</u> 4 420
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>6 545</u>	<u>6 493</u>	<u>6 509</u>	<u>6 606</u> 4 420
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>8 833</u>	<u>8 715</u>	<u>8 715</u>	<u>6 855</u> 1 901

**211-402.**

211-402-0100					
211-402-0101		1	1000	<u>5 215</u> 3 164	

**211-403.**

211-403-0200	( 4682-84)	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

**211-5.**  
**211-501.**

							-	-
211-501-0100	31424-2010	3						
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 157</u>	<u>6 493</u>	<u>6 509</u>	<u>4 247</u> 2 129

**211-6.**  
**211-601.**

							-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3						
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 982</u>	<u>7 809</u>	<u>7 836</u>	<u>7 046</u> 4 714

**211-603.**

							-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3						
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 327</u>	<u>7 077</u>	<u>7 102</u>	<u>6 386</u> 4 272

							-	-
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>6 327</u>	<u>7 077</u>	<u>7 102</u>	<u>6 386</u> 4 272
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 327</u>	<u>7 077</u>	<u>7 102</u>	<u>6 386</u> 4 272
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 327</u>	<u>7 343</u>	<u>7 372</u>	<u>6 386</u> 4 272

**211-7.**  
**211-701.** ,

211-701-0100		3				
211-701-0101	300, 150 1000	3	1	1800	<u>6 049</u>	
211-701-0102	400, 150 1000	3	1	1800	<u>6 049</u>	
211-701-0103	600, 150 1000	3	1	1800	<u>6 049</u>	
211-701-0104	800, 150 1000	3	1	1800	<u>6 049</u>	
211-701-0105	1000, 150 1000	3	1	1800	<u>6 049</u>	
211-701-0106	1200, 150 1000	3	1	1800	<u>6 049</u>	
211-701-0300						
211-701-0302	2,5 10			1000	<u>49 078</u> 47 009	

**211-702.**

					,
					,
211-702-0100		3			
211-702-0101		3	1	700	<u>2 241</u> 1 808

**212.** , , ,

**212-1.****212-101.**

					,	,		-	-
212-101-0100	7473-2010	3,5	3						
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	<u>25 648</u> 22 773	<u>31 646</u> 23 468	<u>32 622</u> 23 468	<u>30 671</u> 23 468
212-101-0200	7473-2010	5	3						
212-101-0201	7473-2010	5	3	1	2400	<u>27 731</u> 24 822	<u>33 792</u> 25 580	<u>34 767</u> 25 580	<u>32 817</u> 25 580
212-101-0300	7473-2010	7,5	3						
212-101-0301			3	1	2400	<u>30 001</u> 27 056	<u>36 131</u> 27 882	<u>37 107</u> 27 882	<u>35 156</u> 27 882
212-101-0302	F50, W2		3	1	2400	<u>29 839</u> 27 329	<u>36 417</u> 28 164	<u>37 393</u> 28 164	<u>35 442</u> 28 164

							-	-
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>30 123</u> 27 608	<u>36 709</u> 28 451	<u>37 685</u> 28 451	<u>35 734</u> 28 451
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>30 412</u> 27 893	<u>37 007</u> 28 744	<u>37 983</u> 28 744	<u>36 032</u> 28 744
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>31 008</u> 28 480	<u>37 622</u> 29 350	<u>38 597</u> 29 350	<u>36 647</u> 29 350
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>31 316</u> 28 783	<u>37 939</u> 29 662	<u>38 915</u> 29 662	<u>36 964</u> 29 662
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>30 123</u> 27 608	<u>36 709</u> 28 451	<u>37 685</u> 28 451	<u>35 734</u> 28 451
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>30 412</u> 27 893	<u>37 007</u> 28 744	<u>37 983</u> 28 744	<u>36 032</u> 28 744
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>30 707</u> 28 183	<u>37 311</u> 29 044	<u>38 287</u> 29 044	<u>36 336</u> 29 044
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>31 316</u> 28 783	<u>37 939</u> 29 662	<u>38 915</u> 29 662	<u>36 964</u> 29 662
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>31 631</u> 29 093	<u>38 263</u> 29 981	<u>39 239</u> 29 981	<u>37 288</u> 29 981
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>30 412</u> 27 893	<u>37 007</u> 28 744	<u>37 983</u> 28 744	<u>36 032</u> 28 744
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>30 707</u> 28 183	<u>37 311</u> 29 044	<u>38 287</u> 29 044	<u>36 336</u> 29 044
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>31 008</u> 28 480	<u>37 622</u> 29 350	<u>38 597</u> 29 350	<u>36 647</u> 29 350
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>31 631</u> 29 093	<u>38 263</u> 29 981	<u>39 239</u> 29 981	<u>37 288</u> 29 981

							-	-
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>31 952</u> 29 409	<u>38 594</u> 30 307	<u>39 570</u> 30 307	<u>37 619</u> 30 307
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>30 707</u> 28 183	<u>37 311</u> 29 044	<u>38 287</u> 29 044	<u>36 336</u> 29 044
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>31 008</u> 28 480	<u>37 622</u> 29 350	<u>38 597</u> 29 350	<u>36 647</u> 29 350
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>31 316</u> 28 783	<u>37 939</u> 29 662	<u>38 915</u> 29 662	<u>36 964</u> 29 662
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>31 952</u> 29 409	<u>38 594</u> 30 307	<u>39 570</u> 30 307	<u>37 619</u> 30 307
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>32 280</u> 29 732	<u>38 933</u> 30 640	<u>39 908</u> 30 640	<u>37 957</u> 30 640
212-101-0400	7473-2010 10	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>31 501</u> 28 532	<u>37 677</u> 29 404	<u>38 652</u> 29 404	<u>36 702</u> 29 404
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>31 354</u> 28 821	<u>37 979</u> 29 701	<u>38 954</u> 29 701	<u>37 003</u> 29 701
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>31 653</u> 29 115	<u>38 287</u> 30 004	<u>39 262</u> 30 004	<u>37 311</u> 30 004
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>31 958</u> 29 415	<u>38 601</u> 30 313	<u>39 576</u> 30 313	<u>37 625</u> 30 313
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>32 587</u> 30 034	<u>39 249</u> 30 951	<u>40 225</u> 30 951	<u>38 274</u> 30 951
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>32 912</u> 30 354	<u>39 584</u> 31 280	<u>40 559</u> 31 280	<u>38 608</u> 31 280

							-	-
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>31 653</u> 29 115	<u>38 287</u> 30 004	<u>39 262</u> 30 004	<u>37 311</u> 30 004
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>31 958</u> 29 415	<u>38 601</u> 30 313	<u>39 576</u> 30 313	<u>37 625</u> 30 313
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>32 269</u> 29 721	<u>38 922</u> 30 629	<u>39 897</u> 30 629	<u>37 946</u> 30 629
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>32 912</u> 30 354	<u>39 584</u> 31 280	<u>40 559</u> 31 280	<u>38 608</u> 31 280
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>33 244</u> 30 680	<u>39 925</u> 31 617	<u>40 901</u> 31 617	<u>38 950</u> 31 617
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>31 958</u> 29 415	<u>38 601</u> 30 313	<u>39 576</u> 30 313	<u>37 625</u> 30 313
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>32 269</u> 29 721	<u>38 922</u> 30 629	<u>39 897</u> 30 629	<u>37 946</u> 30 629
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>32 587</u> 30 034	<u>39 249</u> 30 951	<u>40 225</u> 30 951	<u>38 274</u> 30 951
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>33 244</u> 30 680	<u>39 925</u> 31 617	<u>40 901</u> 31 617	<u>38 950</u> 31 617
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>33 582</u> 31 014	<u>40 275</u> 31 960	<u>41 250</u> 31 960	<u>39 299</u> 31 960
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>32 269</u> 29 721	<u>38 922</u> 30 629	<u>39 897</u> 30 629	<u>37 946</u> 30 629
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>32 587</u> 30 034	<u>39 249</u> 30 951	<u>40 225</u> 30 951	<u>38 274</u> 30 951
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>32 912</u> 30 354	<u>39 584</u> 31 280	<u>40 559</u> 31 280	<u>38 608</u> 31 280

							-	-
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>33 582</u> 31 014	<u>40 275</u> 31 960	<u>41 250</u> 31 960	<u>39 299</u> 31 960
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>33 929</u> 31 354	<u>40 631</u> 32 312	<u>41 607</u> 32 312	<u>39 656</u> 32 312
212-101-0500	7473-2010 12,5	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>31 501</u> 28 532	<u>37 677</u> 29 404	<u>38 652</u> 29 404	<u>36 702</u> 29 404
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>31 354</u> 28 821	<u>37 979</u> 29 701	<u>38 954</u> 29 701	<u>37 003</u> 29 701
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>31 653</u> 29 115	<u>38 287</u> 30 004	<u>39 262</u> 30 004	<u>37 311</u> 30 004
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>31 958</u> 29 415	<u>38 601</u> 30 313	<u>39 576</u> 30 313	<u>37 625</u> 30 313
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>32 587</u> 30 034	<u>39 249</u> 30 951	<u>40 225</u> 30 951	<u>38 274</u> 30 951
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>32 912</u> 30 354	<u>39 584</u> 31 280	<u>40 559</u> 31 280	<u>38 608</u> 31 280
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>31 653</u> 29 115	<u>38 287</u> 30 004	<u>39 262</u> 30 004	<u>37 311</u> 30 004
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>31 958</u> 29 415	<u>38 601</u> 30 313	<u>39 576</u> 30 313	<u>37 625</u> 30 313
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>32 269</u> 29 721	<u>38 922</u> 30 629	<u>39 897</u> 30 629	<u>37 946</u> 30 629
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>32 912</u> 30 354	<u>39 584</u> 31 280	<u>40 559</u> 31 280	<u>38 608</u> 31 280



							-	-
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>33 244</u> 30 680	<u>39 925</u> 31 617	<u>40 901</u> 31 617	<u>38 950</u> 31 617
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>31 958</u> 29 415	<u>38 601</u> 30 313	<u>39 576</u> 30 313	<u>37 625</u> 30 313
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>32 269</u> 29 721	<u>38 922</u> 30 629	<u>39 897</u> 30 629	<u>37 946</u> 30 629
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>32 587</u> 30 034	<u>39 249</u> 30 951	<u>40 225</u> 30 951	<u>38 274</u> 30 951
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>33 244</u> 30 680	<u>39 925</u> 31 617	<u>40 901</u> 31 617	<u>38 950</u> 31 617
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>33 582</u> 31 014	<u>40 275</u> 31 960	<u>41 250</u> 31 960	<u>39 299</u> 31 960
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>32 269</u> 29 721	<u>38 922</u> 30 629	<u>39 897</u> 30 629	<u>37 946</u> 30 629
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>32 587</u> 30 034	<u>39 249</u> 30 951	<u>40 225</u> 30 951	<u>38 274</u> 30 951
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>32 912</u> 30 354	<u>39 584</u> 31 280	<u>40 559</u> 31 280	<u>38 608</u> 31 280
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>33 582</u> 31 014	<u>40 275</u> 31 960	<u>41 250</u> 31 960	<u>39 299</u> 31 960
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>33 929</u> 31 354	<u>40 631</u> 32 312	<u>41 607</u> 32 312	<u>39 656</u> 32 312
212-101-0600	15 7473-2010	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>33 199</u> 30 204	<u>39 427</u> 31 126	<u>40 402</u> 31 126	<u>38 451</u> 31 126

							-	-
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>33 070</u> 30 509	<u>39 746</u> 31 440	<u>40 722</u> 31 440	<u>38 771</u> 31 440
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>33 386</u> 30 820	<u>40 072</u> 31 761	<u>41 048</u> 31 761	<u>39 097</u> 31 761
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>33 709</u> 31 138	<u>40 405</u> 32 089	<u>41 380</u> 32 089	<u>39 429</u> 32 089
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>34 375</u> 31 793	<u>41 091</u> 32 764	<u>42 067</u> 32 764	<u>40 116</u> 32 764
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>34 718</u> 32 132	<u>41 445</u> 33 113	<u>42 421</u> 33 113	<u>40 470</u> 33 113
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>33 386</u> 30 820	<u>40 072</u> 31 761	<u>41 048</u> 31 761	<u>39 097</u> 31 761
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>33 709</u> 31 138	<u>40 405</u> 32 089	<u>41 380</u> 32 089	<u>39 429</u> 32 089
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>34 038</u> 31 462	<u>40 744</u> 32 423	<u>41 720</u> 32 423	<u>39 769</u> 32 423
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>34 718</u> 32 132	<u>41 445</u> 33 113	<u>42 421</u> 33 113	<u>40 470</u> 33 113
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>35 069</u> 32 477	<u>41 807</u> 33 469	<u>42 782</u> 33 469	<u>40 832</u> 33 469
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>33 709</u> 31 138	<u>40 405</u> 32 089	<u>41 380</u> 32 089	<u>39 429</u> 32 089
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>34 038</u> 31 462	<u>40 744</u> 32 423	<u>41 720</u> 32 423	<u>39 769</u> 32 423
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>34 375</u> 31 793	<u>41 091</u> 32 764	<u>42 067</u> 32 764	<u>40 116</u> 32 764

							-	-
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>35 069</u> 32 477	<u>41 807</u> 33 469	<u>42 782</u> 33 469	<u>40 832</u> 33 469
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>35 428</u> 32 830	<u>42 177</u> 33 832	<u>43 152</u> 33 832	<u>41 201</u> 33 832
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>34 038</u> 31 462	<u>40 744</u> 32 423	<u>41 720</u> 32 423	<u>39 769</u> 32 423
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>34 375</u> 31 793	<u>41 091</u> 32 764	<u>42 067</u> 32 764	<u>40 116</u> 32 764
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>34 718</u> 32 132	<u>41 445</u> 33 113	<u>42 421</u> 33 113	<u>40 470</u> 33 113
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>35 428</u> 32 830	<u>42 177</u> 33 832	<u>43 152</u> 33 832	<u>41 201</u> 33 832
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>35 795</u> 33 191	<u>42 554</u> 34 204	<u>43 530</u> 34 204	<u>41 579</u> 34 204
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>35 428</u> 32 830	<u>42 177</u> 33 832	<u>43 152</u> 33 832	<u>41 201</u> 33 832
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>35 795</u> 33 191	<u>42 554</u> 34 204	<u>43 530</u> 34 204	<u>41 579</u> 34 204
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>36 169</u> 33 560	<u>42 941</u> 34 584	<u>43 916</u> 34 584	<u>41 965</u> 34 584
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>36 552</u> 33 937	<u>43 335</u> 34 973	<u>44 311</u> 34 973	<u>42 360</u> 34 973
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>37 345</u> 34 717	<u>44 152</u> 35 777	<u>45 128</u> 35 777	<u>43 177</u> 35 777
212-101-0700	7473-2010 20	3						

							-	-
212-101-0701		3	1	2400	<u>34 959</u> 31 937	<u>41 241</u> 32 912	<u>42 216</u> 32 912	<u>40 266</u> 32 912
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>34 848</u> 32 259	<u>41 579</u> 33 244	<u>42 554</u> 33 244	<u>40 603</u> 33 244
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>35 182</u> 32 588	<u>41 923</u> 33 583	<u>42 899</u> 33 583	<u>40 948</u> 33 583
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>35 872</u> 33 267	<u>42 634</u> 34 283	<u>43 610</u> 34 283	<u>41 659</u> 34 283
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 228</u> 33 617	<u>43 001</u> 34 644	<u>43 976</u> 34 644	<u>42 026</u> 34 644
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>34 848</u> 32 259	<u>41 579</u> 33 244	<u>42 554</u> 33 244	<u>40 603</u> 33 244
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>35 182</u> 32 588	<u>41 923</u> 33 583	<u>42 899</u> 33 583	<u>40 948</u> 33 583
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>35 524</u> 32 924	<u>42 275</u> 33 929	<u>43 251</u> 33 929	<u>41 300</u> 33 929
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 228</u> 33 617	<u>43 001</u> 34 644	<u>43 976</u> 34 644	<u>42 026</u> 34 644
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>36 591</u> 33 975	<u>43 375</u> 35 012	<u>44 351</u> 35 012	<u>42 400</u> 35 012
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>35 182</u> 32 588	<u>41 923</u> 33 583	<u>42 899</u> 33 583	<u>40 948</u> 33 583
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>35 524</u> 32 924	<u>42 275</u> 33 929	<u>43 251</u> 33 929	<u>41 300</u> 33 929
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>35 872</u> 33 267	<u>42 634</u> 34 283	<u>43 610</u> 34 283	<u>41 659</u> 34 283

							-	-
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>36 591</u> 33 975	<u>43 375</u> 35 012	<u>44 351</u> 35 012	<u>42 400</u> 35 012
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>36 962</u> 34 340	<u>43 758</u> 35 389	<u>44 733</u> 35 389	<u>42 783</u> 35 389
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>36 591</u> 33 975	<u>43 375</u> 35 012	<u>44 351</u> 35 012	<u>42 400</u> 35 012
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>36 962</u> 34 340	<u>43 758</u> 35 389	<u>44 733</u> 35 389	<u>42 783</u> 35 389
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>37 342</u> 34 714	<u>44 149</u> 35 773	<u>45 124</u> 35 773	<u>43 173</u> 35 773
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>37 729</u> 35 095	<u>44 548</u> 36 167	<u>45 524</u> 36 167	<u>43 573</u> 36 167
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>38 531</u> 35 884	<u>45 374</u> 36 979	<u>46 349</u> 36 979	<u>44 399</u> 36 979
212-101-0800	22,5 7473-2010	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>36 812</u> 33 760	<u>43 151</u> 34 791	<u>44 126</u> 34 791	<u>42 175</u> 34 791
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>36 720</u> 34 101	<u>43 508</u> 35 142	<u>44 483</u> 35 142	<u>42 532</u> 35 142
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>37 073</u> 34 449	<u>43 872</u> 35 501	<u>44 847</u> 35 501	<u>42 897</u> 35 501
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>37 802</u> 35 167	<u>44 623</u> 36 241	<u>45 599</u> 36 241	<u>43 648</u> 36 241
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>38 178</u> 35 537	<u>45 011</u> 36 622	<u>45 986</u> 36 622	<u>44 036</u> 36 622

							-	-
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>36 720</u> 34 101	<u>43 508</u> 35 142	<u>44 483</u> 35 142	<u>42 532</u> 35 142
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>37 073</u> 34 449	<u>43 872</u> 35 501	<u>44 847</u> 35 501	<u>42 897</u> 35 501
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>37 434</u> 34 804	<u>44 244</u> 35 867	<u>45 219</u> 35 867	<u>43 268</u> 35 867
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>38 178</u> 35 537	<u>45 011</u> 36 622	<u>45 986</u> 36 622	<u>44 036</u> 36 622
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>38 563</u> 35 915	<u>45 407</u> 37 012	<u>46 382</u> 37 012	<u>44 431</u> 37 012
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>37 073</u> 34 449	<u>43 872</u> 35 501	<u>44 847</u> 35 501	<u>42 897</u> 35 501
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>37 434</u> 34 804	<u>44 244</u> 35 867	<u>45 219</u> 35 867	<u>43 268</u> 35 867
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>37 802</u> 35 167	<u>44 623</u> 36 241	<u>45 599</u> 36 241	<u>43 648</u> 36 241
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>38 563</u> 35 915	<u>45 407</u> 37 012	<u>46 382</u> 37 012	<u>44 431</u> 37 012
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>38 955</u> 36 301	<u>45 811</u> 37 410	<u>46 787</u> 37 410	<u>44 836</u> 37 410
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>38 563</u> 35 915	<u>45 407</u> 37 012	<u>46 382</u> 37 012	<u>44 431</u> 37 012
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>38 955</u> 36 301	<u>45 811</u> 37 410	<u>46 787</u> 37 410	<u>44 836</u> 37 410
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>39 356</u> 36 696	<u>46 224</u> 37 816	<u>47 200</u> 37 816	<u>45 249</u> 37 816

							-	-
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>39 765</u> 37 099	<u>46 647</u> 38 232	<u>47 622</u> 38 232	<u>45 671</u> 38 232
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>40 613</u> 37 933	<u>47 519</u> 39 091	<u>48 495</u> 39 091	<u>46 544</u> 39 091
212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>38 344</u> 35 268	<u>44 729</u> 36 345	<u>45 704</u> 36 345	<u>43 754</u> 36 345
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>38 267</u> 35 624	<u>45 102</u> 36 712	<u>46 077</u> 36 712	<u>44 127</u> 36 712
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>38 774</u> 23 628	<u>42 250</u> 23 277	<u>41 809</u> 23 277	<u>41 767</u> 23 277
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>39 137</u> 23 984	<u>42 607</u> 23 627	<u>42 166</u> 23 627	<u>42 124</u> 23 627
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>38 302</u> 23 165	<u>41 784</u> 22 821	<u>41 344</u> 22 821	<u>41 302</u> 22 821
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>38 656</u> 23 513	<u>42 134</u> 23 163	<u>41 693</u> 23 163	<u>41 651</u> 23 163
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>39 015</u> 23 865	<u>42 487</u> 23 510	<u>42 047</u> 23 510	<u>42 005</u> 23 510
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>39 381</u> 24 223	<u>42 848</u> 23 863	<u>42 407</u> 23 863	<u>42 365</u> 23 863
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>39 246</u> 24 091	<u>42 715</u> 23 733	<u>42 274</u> 23 733	<u>42 233</u> 23 733
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>39 616</u> 24 453	<u>43 079</u> 24 090	<u>42 638</u> 24 090	<u>42 596</u> 24 090

							-	-
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>39 989</u> 24 820	<u>43 447</u> 24 451	<u>43 006</u> 24 451	<u>42 964</u> 24 451
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>40 369</u> 25 192	<u>43 820</u> 24 817	<u>43 380</u> 24 817	<u>43 338</u> 24 817
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>39 998</u> 36 896	<u>46 434</u> 38 022	<u>47 409</u> 38 022	<u>45 458</u> 38 022
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>39 937</u> 37 269	<u>46 824</u> 38 406	<u>47 799</u> 38 406	<u>45 848</u> 38 406
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>40 718</u> 38 037	<u>47 628</u> 39 198	<u>48 604</u> 39 198	<u>46 653</u> 39 198
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>41 121</u> 38 433	<u>48 043</u> 39 607	<u>49 019</u> 39 607	<u>47 068</u> 39 607
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>39 937</u> 37 269	<u>46 824</u> 38 406	<u>47 799</u> 38 406	<u>45 848</u> 38 406
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>40 324</u> 37 649	<u>47 222</u> 38 798	<u>48 197</u> 38 798	<u>46 247</u> 38 798
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>41 121</u> 38 433	<u>48 043</u> 39 607	<u>49 019</u> 39 607	<u>47 068</u> 39 607
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>41 532</u> 38 838	<u>48 467</u> 40 023	<u>49 442</u> 40 023	<u>47 491</u> 40 023
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>41 532</u> 38 838	<u>48 467</u> 40 023	<u>49 442</u> 40 023	<u>47 491</u> 40 023
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>41 952</u> 39 251	<u>48 899</u> 40 449	<u>49 875</u> 40 449	<u>47 924</u> 40 449



							-	-
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>42 818</u> 40 104	<u>49 793</u> 41 329	<u>50 768</u> 41 329	<u>48 817</u> 41 329
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>43 266</u> 40 545	<u>50 254</u> 41 783	<u>51 230</u> 41 783	<u>49 279</u> 41 783
212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>41 872</u> 38 741	<u>48 365</u> 39 923	<u>49 340</u> 39 923	<u>47 390</u> 39 923
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>41 831</u> 39 132	<u>48 775</u> 40 327	<u>49 750</u> 40 327	<u>47 799</u> 40 327
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>42 650</u> 39 939	<u>49 620</u> 41 158	<u>50 595</u> 41 158	<u>48 644</u> 41 158
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>43 073</u> 40 355	<u>50 055</u> 41 587	<u>51 031</u> 41 587	<u>49 080</u> 41 587
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>41 831</u> 39 132	<u>48 775</u> 40 327	<u>49 750</u> 40 327	<u>47 799</u> 40 327
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>42 236</u> 39 531	<u>49 193</u> 40 738	<u>50 168</u> 40 738	<u>48 218</u> 40 738
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>43 073</u> 40 355	<u>50 055</u> 41 587	<u>51 031</u> 41 587	<u>49 080</u> 41 587
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>43 505</u> 40 780	<u>50 500</u> 42 025	<u>51 475</u> 42 025	<u>49 525</u> 42 025
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>43 505</u> 40 780	<u>50 500</u> 42 025	<u>51 475</u> 42 025	<u>49 525</u> 42 025
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>43 945</u> 41 213	<u>50 954</u> 42 472	<u>51 930</u> 42 472	<u>49 979</u> 42 472

							-	-
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>44 856</u> 42 109	<u>51 892</u> 43 395	<u>52 868</u> 43 395	<u>50 917</u> 43 395
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>45 326</u> 42 572	<u>52 377</u> 43 872	<u>53 352</u> 43 872	<u>51 401</u> 43 872
212-101-1200	7473-2010 35	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>43 053</u> 39 903	<u>49 582</u> 41 121	<u>50 557</u> 41 121	<u>48 607</u> 41 121
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>43 023</u> 40 306	<u>50 004</u> 41 537	<u>50 979</u> 41 537	<u>49 029</u> 41 537
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>43 868</u> 41 137	<u>50 874</u> 42 393	<u>51 849</u> 42 393	<u>49 899</u> 42 393
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>44 303</u> 41 565	<u>51 323</u> 42 835	<u>52 298</u> 42 835	<u>50 347</u> 42 835
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>43 023</u> 40 306	<u>50 004</u> 41 537	<u>50 979</u> 41 537	<u>49 029</u> 41 537
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>43 441</u> 40 717	<u>50 435</u> 41 960	<u>51 410</u> 41 960	<u>49 459</u> 41 960
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>44 303</u> 41 565	<u>51 323</u> 42 835	<u>52 298</u> 42 835	<u>50 347</u> 42 835
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>44 748</u> 42 003	<u>51 781</u> 43 285	<u>52 756</u> 43 285	<u>50 806</u> 43 285
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>44 748</u> 42 003	<u>51 781</u> 43 285	<u>52 756</u> 43 285	<u>50 806</u> 43 285
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>45 202</u> 42 450	<u>52 249</u> 43 746	<u>53 224</u> 43 746	<u>51 273</u> 43 746

							-	-
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>46 139</u> 43 373	<u>53 215</u> 44 697	<u>54 190</u> 44 697	<u>52 240</u> 44 697
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>46 624</u> 43 849	<u>53 714</u> 45 188	<u>54 689</u> 45 188	<u>52 739</u> 45 188
212-101-1300	7473-2010 40	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>44 269</u> 41 100	<u>50 835</u> 42 355	<u>51 811</u> 42 355	<u>49 860</u> 42 355
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>44 252</u> 41 515	<u>51 270</u> 42 783	<u>52 245</u> 42 783	<u>50 295</u> 42 783
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>45 122</u> 42 371	<u>52 166</u> 43 665	<u>53 142</u> 43 665	<u>51 191</u> 43 665
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>45 570</u> 42 812	<u>52 628</u> 44 120	<u>53 604</u> 44 120	<u>51 653</u> 44 120
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>44 252</u> 41 515	<u>51 270</u> 42 783	<u>52 245</u> 42 783	<u>50 295</u> 42 783
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>44 682</u> 41 939	<u>51 714</u> 43 219	<u>52 689</u> 43 219	<u>50 738</u> 43 219
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>45 570</u> 42 812	<u>52 628</u> 44 120	<u>53 604</u> 44 120	<u>51 653</u> 44 120
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>46 028</u> 43 263	<u>53 100</u> 44 584	<u>54 076</u> 44 584	<u>52 125</u> 44 584
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>46 028</u> 43 263	<u>53 100</u> 44 584	<u>54 076</u> 44 584	<u>52 125</u> 44 584
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>46 496</u> 43 723	<u>53 582</u> 45 058	<u>54 557</u> 45 058	<u>52 607</u> 45 058

							-	-
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>47 461</u> 44 674	<u>54 577</u> 46 038	<u>55 553</u> 46 038	<u>53 602</u> 46 038
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>47 960</u> 45 165	<u>55 091</u> 46 544	<u>56 067</u> 46 544	<u>54 116</u> 46 544
212-101-1400	7473-2010 45	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>45 522</u> 42 333	<u>52 126</u> 43 625	<u>53 102</u> 43 625	<u>51 151</u> 43 625
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>45 517</u> 42 761	<u>52 574</u> 44 066	<u>53 549</u> 44 066	<u>51 599</u> 44 066
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>46 413</u> 43 642	<u>53 497</u> 44 975	<u>54 472</u> 44 975	<u>52 522</u> 44 975
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>46 875</u> 44 097	<u>53 973</u> 45 443	<u>54 948</u> 45 443	<u>52 998</u> 45 443
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>45 517</u> 42 761	<u>52 574</u> 44 066	<u>53 549</u> 44 066	<u>51 599</u> 44 066
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>45 961</u> 43 197	<u>53 031</u> 44 516	<u>54 006</u> 44 516	<u>52 056</u> 44 516
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>46 875</u> 44 097	<u>53 973</u> 45 443	<u>54 948</u> 45 443	<u>52 998</u> 45 443
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>47 347</u> 44 561	<u>54 459</u> 45 921	<u>55 434</u> 45 921	<u>53 484</u> 45 921
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>47 347</u> 44 561	<u>54 459</u> 45 921	<u>55 434</u> 45 921	<u>53 484</u> 45 921
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>47 828</u> 45 035	<u>54 955</u> 46 410	<u>55 931</u> 46 410	<u>53 980</u> 46 410

							-	-
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>48 823</u> 46 014	<u>55 981</u> 47 419	<u>56 956</u> 47 419	<u>55 005</u> 47 419
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>49 337</u> 46 520	<u>56 510</u> 47 940	<u>57 485</u> 47 940	<u>55 535</u> 47 940
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>25 880</u> 23 000	<u>31 885</u> 23 703	<u>32 860</u> 23 703	<u>30 909</u> 23 703
212-101-1600	5, 7473-2010	3						
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>27 983</u> 25 070	<u>34 052</u> 25 836	<u>35 027</u> 25 836	<u>33 077</u> 25 836
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>30 275</u> 27 327	<u>36 414</u> 28 161	<u>37 390</u> 28 161	<u>35 439</u> 28 161
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>30 117</u> 27 603	<u>36 703</u> 28 445	<u>37 679</u> 28 445	<u>35 728</u> 28 445
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>30 403</u> 27 884	<u>36 998</u> 28 736	<u>37 974</u> 28 736	<u>36 023</u> 28 736
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>30 695</u> 28 172	<u>37 299</u> 29 032	<u>38 275</u> 29 032	<u>36 324</u> 29 032
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>31 298</u> 28 765	<u>37 920</u> 29 643	<u>38 896</u> 29 643	<u>36 945</u> 29 643
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>31 609</u> 29 071	<u>38 241</u> 29 958	<u>39 216</u> 29 958	<u>37 265</u> 29 958

							-	-
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>30 403</u> 27 884	<u>36 998</u> 28 736	<u>37 974</u> 28 736	<u>36 023</u> 28 736
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>30 695</u> 28 172	<u>37 299</u> 29 032	<u>38 275</u> 29 032	<u>36 324</u> 29 032
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>30 993</u> 28 465	<u>37 607</u> 29 334	<u>38 582</u> 29 334	<u>36 631</u> 29 334
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>31 609</u> 29 071	<u>38 241</u> 29 958	<u>39 216</u> 29 958	<u>37 265</u> 29 958
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>31 926</u> 29 383	<u>38 568</u> 30 281	<u>39 543</u> 30 281	<u>37 593</u> 30 281
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>30 695</u> 28 172	<u>37 299</u> 29 032	<u>38 275</u> 29 032	<u>36 324</u> 29 032
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>30 993</u> 28 465	<u>37 607</u> 29 334	<u>38 582</u> 29 334	<u>36 631</u> 29 334
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>31 298</u> 28 765	<u>37 920</u> 29 643	<u>38 896</u> 29 643	<u>36 945</u> 29 643
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>31 926</u> 29 383	<u>38 568</u> 30 281	<u>39 543</u> 30 281	<u>37 593</u> 30 281
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>32 251</u> 29 703	<u>38 902</u> 30 610	<u>39 878</u> 30 610	<u>37 927</u> 30 610
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>30 993</u> 28 465	<u>37 607</u> 29 334	<u>38 582</u> 29 334	<u>36 631</u> 29 334
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>31 298</u> 28 765	<u>37 920</u> 29 643	<u>38 896</u> 29 643	<u>36 945</u> 29 643
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>31 609</u> 29 071	<u>38 241</u> 29 958	<u>39 216</u> 29 958	<u>37 265</u> 29 958

							-	-
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>32 251</u> 29 703	<u>38 902</u> 30 610	<u>39 878</u> 30 610	<u>37 927</u> 30 610
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>32 582</u> 30 029	<u>39 244</u> 30 946	<u>40 219</u> 30 946	<u>38 269</u> 30 946
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>31 790</u> 28 818	<u>37 976</u> 29 698	<u>38 951</u> 29 698	<u>37 000</u> 29 698
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>31 647</u> 29 109	<u>38 280</u> 29 998	<u>39 256</u> 29 998	<u>37 305</u> 29 998
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 949</u> 29 406	<u>38 591</u> 30 304	<u>39 567</u> 30 304	<u>37 616</u> 30 304
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>32 257</u> 29 709	<u>38 909</u> 30 616	<u>39 884</u> 30 616	<u>37 933</u> 30 616
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>32 892</u> 30 334	<u>39 564</u> 31 261	<u>40 539</u> 31 261	<u>38 588</u> 31 261
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>33 220</u> 30 657	<u>39 902</u> 31 593	<u>40 877</u> 31 593	<u>38 926</u> 31 593
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 949</u> 29 406	<u>38 591</u> 30 304	<u>39 567</u> 30 304	<u>37 616</u> 30 304
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>32 257</u> 29 709	<u>38 909</u> 30 616	<u>39 884</u> 30 616	<u>37 933</u> 30 616
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>32 571</u> 30 018	<u>39 233</u> 30 935	<u>40 208</u> 30 935	<u>38 257</u> 30 935
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>33 220</u> 30 657	<u>39 902</u> 31 593	<u>40 877</u> 31 593	<u>38 926</u> 31 593

							-	-
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>33 555</u> 30 987	<u>40 247</u> 31 933	<u>41 222</u> 31 933	<u>39 271</u> 31 933
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>32 257</u> 29 709	<u>38 909</u> 30 616	<u>39 884</u> 30 616	<u>37 933</u> 30 616
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>32 571</u> 30 018	<u>39 233</u> 30 935	<u>40 208</u> 30 935	<u>38 257</u> 30 935
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>32 892</u> 30 334	<u>39 564</u> 31 261	<u>40 539</u> 31 261	<u>38 588</u> 31 261
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>33 555</u> 30 987	<u>40 247</u> 31 933	<u>41 222</u> 31 933	<u>39 271</u> 31 933
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>33 897</u> 31 324	<u>40 599</u> 32 280	<u>41 575</u> 32 280	<u>39 624</u> 32 280
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>32 571</u> 30 018	<u>39 233</u> 30 935	<u>40 208</u> 30 935	<u>38 257</u> 30 935
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>32 892</u> 30 334	<u>39 564</u> 31 261	<u>40 539</u> 31 261	<u>38 588</u> 31 261
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>33 220</u> 30 657	<u>39 902</u> 31 593	<u>40 877</u> 31 593	<u>38 926</u> 31 593
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>33 897</u> 31 324	<u>40 599</u> 32 280	<u>41 575</u> 32 280	<u>39 624</u> 32 280
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>34 247</u> 31 668	<u>40 960</u> 32 635	<u>41 935</u> 32 635	<u>39 984</u> 32 635
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>31 790</u> 28 818	<u>37 976</u> 29 698	<u>38 951</u> 29 698	<u>37 000</u> 29 698



							-	-
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>31 647</u> 29 109	<u>38 280</u> 29 998	<u>39 256</u> 29 998	<u>37 305</u> 29 998
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>31 949</u> 29 406	<u>38 591</u> 30 304	<u>39 567</u> 30 304	<u>37 616</u> 30 304
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>32 257</u> 29 709	<u>38 909</u> 30 616	<u>39 884</u> 30 616	<u>37 933</u> 30 616
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>32 892</u> 30 334	<u>39 564</u> 31 261	<u>40 539</u> 31 261	<u>38 588</u> 31 261
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>33 220</u> 30 657	<u>39 902</u> 31 593	<u>40 877</u> 31 593	<u>38 926</u> 31 593
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>31 949</u> 29 406	<u>38 591</u> 30 304	<u>39 567</u> 30 304	<u>37 616</u> 30 304
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>32 257</u> 29 709	<u>38 909</u> 30 616	<u>39 884</u> 30 616	<u>37 933</u> 30 616
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>32 571</u> 30 018	<u>39 233</u> 30 935	<u>40 208</u> 30 935	<u>38 257</u> 30 935
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>33 220</u> 30 657	<u>39 902</u> 31 593	<u>40 877</u> 31 593	<u>38 926</u> 31 593
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>33 555</u> 30 987	<u>40 247</u> 31 933	<u>41 222</u> 31 933	<u>39 271</u> 31 933
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>32 257</u> 29 709	<u>38 909</u> 30 616	<u>39 884</u> 30 616	<u>37 933</u> 30 616
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>32 571</u> 30 018	<u>39 233</u> 30 935	<u>40 208</u> 30 935	<u>38 257</u> 30 935
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>32 892</u> 30 334	<u>39 564</u> 31 261	<u>40 539</u> 31 261	<u>38 588</u> 31 261

							-	-
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>33 555</u> 30 987	<u>40 247</u> 31 933	<u>41 222</u> 31 933	<u>39 271</u> 31 933
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>33 897</u> 31 324	<u>40 599</u> 32 280	<u>41 575</u> 32 280	<u>39 624</u> 32 280
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>32 571</u> 30 018	<u>39 233</u> 30 935	<u>40 208</u> 30 935	<u>38 257</u> 30 935
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>32 892</u> 30 334	<u>39 564</u> 31 261	<u>40 539</u> 31 261	<u>38 588</u> 31 261
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>33 220</u> 30 657	<u>39 902</u> 31 593	<u>40 877</u> 31 593	<u>38 926</u> 31 593
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>33 897</u> 31 324	<u>40 599</u> 32 280	<u>41 575</u> 32 280	<u>39 624</u> 32 280
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>34 247</u> 31 668	<u>40 960</u> 32 635	<u>41 935</u> 32 635	<u>39 984</u> 32 635
212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>33 505</u> 30 506	<u>39 743</u> 31 437	<u>40 718</u> 31 437	<u>38 768</u> 31 437
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>33 380</u> 30 814	<u>40 066</u> 31 755	<u>41 041</u> 31 755	<u>39 090</u> 31 755
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>33 699</u> 31 128	<u>40 395</u> 32 079	<u>41 370</u> 32 079	<u>39 420</u> 32 079
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>34 025</u> 31 449	<u>40 731</u> 32 409	<u>41 706</u> 32 409	<u>39 756</u> 32 409
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>34 698</u> 32 111	<u>41 424</u> 33 092	<u>42 399</u> 33 092	<u>40 449</u> 33 092

							-	-
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>35 045</u> 32 453	<u>41 782</u> 33 444	<u>42 757</u> 33 444	<u>40 806</u> 33 444
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>33 699</u> 31 128	<u>40 395</u> 32 079	<u>41 370</u> 32 079	<u>39 420</u> 32 079
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>34 025</u> 31 449	<u>40 731</u> 32 409	<u>41 706</u> 32 409	<u>39 756</u> 32 409
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>34 358</u> 31 777	<u>41 074</u> 32 747	<u>42 049</u> 32 747	<u>40 099</u> 32 747
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>35 045</u> 32 453	<u>41 782</u> 33 444	<u>42 757</u> 33 444	<u>40 806</u> 33 444
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>35 399</u> 32 802	<u>42 147</u> 33 803	<u>43 122</u> 33 803	<u>41 172</u> 33 803
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>34 025</u> 31 449	<u>40 731</u> 32 409	<u>41 706</u> 32 409	<u>39 756</u> 32 409
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>34 358</u> 31 777	<u>41 074</u> 32 747	<u>42 049</u> 32 747	<u>40 099</u> 32 747
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>34 698</u> 32 111	<u>41 424</u> 33 092	<u>42 399</u> 33 092	<u>40 449</u> 33 092
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>35 399</u> 32 802	<u>42 147</u> 33 803	<u>43 122</u> 33 803	<u>41 172</u> 33 803
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>35 762</u> 33 158	<u>42 520</u> 34 171	<u>43 496</u> 34 171	<u>41 545</u> 34 171
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>34 358</u> 31 777	<u>41 074</u> 32 747	<u>42 049</u> 32 747	<u>40 099</u> 32 747
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>34 698</u> 32 111	<u>41 424</u> 33 092	<u>42 399</u> 33 092	<u>40 449</u> 33 092

							-	-
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>35 045</u> 32 453	<u>41 782</u> 33 444	<u>42 757</u> 33 444	<u>40 806</u> 33 444
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>35 762</u> 33 158	<u>42 520</u> 34 171	<u>43 496</u> 34 171	<u>41 545</u> 34 171
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>36 132</u> 33 523	<u>42 902</u> 34 546	<u>43 877</u> 34 546	<u>41 927</u> 34 546
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>35 762</u> 33 158	<u>42 520</u> 34 171	<u>43 496</u> 34 171	<u>41 545</u> 34 171
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>36 132</u> 33 523	<u>42 902</u> 34 546	<u>43 877</u> 34 546	<u>41 927</u> 34 546
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>36 510</u> 33 895	<u>43 292</u> 34 930	<u>44 267</u> 34 930	<u>42 317</u> 34 930
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>36 897</u> 34 276	<u>43 691</u> 35 323	<u>44 666</u> 35 323	<u>42 715</u> 35 323
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>37 698</u> 35 064	<u>44 516</u> 36 135	<u>45 491</u> 36 135	<u>43 540</u> 36 135
212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>35 284</u> 32 256	<u>41 575</u> 33 241	<u>42 551</u> 33 241	<u>40 600</u> 33 241
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>35 176</u> 32 582	<u>41 917</u> 33 576	<u>42 892</u> 33 576	<u>40 941</u> 33 576
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>35 513</u> 32 914	<u>42 265</u> 33 919	<u>43 240</u> 33 919	<u>41 289</u> 33 919
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>36 210</u> 33 600	<u>42 983</u> 34 626	<u>43 958</u> 34 626	<u>42 007</u> 34 626

							-	-
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>36 569</u> 33 954	<u>43 353</u> 34 990	<u>44 328</u> 34 990	<u>42 378</u> 34 990
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>35 176</u> 32 582	<u>41 917</u> 33 576	<u>42 892</u> 33 576	<u>40 941</u> 33 576
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>35 513</u> 32 914	<u>42 265</u> 33 919	<u>43 240</u> 33 919	<u>41 289</u> 33 919
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>35 858</u> 33 254	<u>42 620</u> 34 269	<u>43 595</u> 34 269	<u>41 645</u> 34 269
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>36 569</u> 33 954	<u>43 353</u> 34 990	<u>44 328</u> 34 990	<u>42 378</u> 34 990
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>36 936</u> 34 315	<u>43 731</u> 35 362	<u>44 707</u> 35 362	<u>42 756</u> 35 362
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>35 513</u> 32 914	<u>42 265</u> 33 919	<u>43 240</u> 33 919	<u>41 289</u> 33 919
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>35 858</u> 33 254	<u>42 620</u> 34 269	<u>43 595</u> 34 269	<u>41 645</u> 34 269
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>36 210</u> 33 600	<u>42 983</u> 34 626	<u>43 958</u> 34 626	<u>42 007</u> 34 626
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>36 936</u> 34 315	<u>43 731</u> 35 362	<u>44 707</u> 35 362	<u>42 756</u> 35 362
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>37 311</u> 34 684	<u>44 117</u> 35 743	<u>45 093</u> 35 743	<u>43 142</u> 35 743
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>36 936</u> 34 315	<u>43 731</u> 35 362	<u>44 707</u> 35 362	<u>42 756</u> 35 362
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>37 311</u> 34 684	<u>44 117</u> 35 743	<u>45 093</u> 35 743	<u>43 142</u> 35 743

							-	-
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>37 694</u> 35 061	<u>44 512</u> 36 131	<u>45 488</u> 36 131	<u>43 537</u> 36 131
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>38 086</u> 35 446	<u>44 916</u> 36 528	<u>45 891</u> 36 528	<u>43 940</u> 36 528
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>38 895</u> 36 243	<u>45 750</u> 37 349	<u>46 725</u> 37 349	<u>44 774</u> 37 349
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>37 155</u> 34 098	<u>43 504</u> 35 139	<u>44 479</u> 35 139	<u>42 529</u> 35 139
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>37 066</u> 34 442	<u>43 865</u> 35 494	<u>44 840</u> 35 494	<u>42 889</u> 35 494
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>37 423</u> 34 794	<u>44 233</u> 35 856	<u>45 208</u> 35 856	<u>43 257</u> 35 856
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>38 160</u> 35 519	<u>44 992</u> 36 603	<u>45 967</u> 36 603	<u>44 016</u> 36 603
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>38 539</u> 35 893	<u>45 383</u> 36 988	<u>46 358</u> 36 988	<u>44 408</u> 36 988
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>37 066</u> 34 442	<u>43 865</u> 35 494	<u>44 840</u> 35 494	<u>42 889</u> 35 494
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>37 423</u> 34 794	<u>44 233</u> 35 856	<u>45 208</u> 35 856	<u>43 257</u> 35 856
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>37 788</u> 35 152	<u>44 608</u> 36 226	<u>45 584</u> 36 226	<u>43 633</u> 36 226
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>38 539</u> 35 893	<u>45 383</u> 36 988	<u>46 358</u> 36 988	<u>44 408</u> 36 988

							-	-
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>38 927</u> 36 274	<u>45 783</u> 37 382	<u>46 758</u> 37 382	<u>44 808</u> 37 382
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>37 423</u> 34 794	<u>44 233</u> 35 856	<u>45 208</u> 35 856	<u>43 257</u> 35 856
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>37 788</u> 35 152	<u>44 608</u> 36 226	<u>45 584</u> 36 226	<u>43 633</u> 36 226
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>38 160</u> 35 519	<u>44 992</u> 36 603	<u>45 967</u> 36 603	<u>44 016</u> 36 603
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>38 927</u> 36 274	<u>45 783</u> 37 382	<u>46 758</u> 37 382	<u>44 808</u> 37 382
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>39 324</u> 36 664	<u>46 191</u> 37 784	<u>47 167</u> 37 784	<u>45 216</u> 37 784
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>38 927</u> 36 274	<u>45 783</u> 37 382	<u>46 758</u> 37 382	<u>44 808</u> 37 382
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>39 324</u> 36 664	<u>46 191</u> 37 784	<u>47 167</u> 37 784	<u>45 216</u> 37 784
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>39 729</u> 37 063	<u>46 609</u> 38 195	<u>47 584</u> 38 195	<u>45 633</u> 38 195
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>40 142</u> 37 470	<u>47 035</u> 38 614	<u>48 010</u> 38 614	<u>46 060</u> 38 614
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>40 998</u> 38 312	<u>47 917</u> 39 482	<u>48 892</u> 39 482	<u>46 941</u> 39 482
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>38 702</u> 35 621	<u>45 098</u> 36 708	<u>46 074</u> 36 708	<u>44 123</u> 36 708

							-	-
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>38 629</u> 35 980	<u>45 475</u> 37 079	<u>46 450</u> 37 079	<u>44 500</u> 37 079
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>39 382</u> 36 722	<u>46 252</u> 37 843	<u>47 227</u> 37 843	<u>45 276</u> 37 843
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>39 771</u> 37 105	<u>46 652</u> 38 238	<u>47 628</u> 38 238	<u>45 677</u> 38 238
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>38 629</u> 35 980	<u>45 475</u> 37 079	<u>46 450</u> 37 079	<u>44 500</u> 37 079
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>39 002</u> 36 347	<u>45 859</u> 37 457	<u>46 835</u> 37 457	<u>44 884</u> 37 457
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>39 771</u> 37 105	<u>46 652</u> 38 238	<u>47 628</u> 38 238	<u>45 677</u> 38 238
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>40 168</u> 37 495	<u>47 061</u> 38 640	<u>48 037</u> 38 640	<u>46 086</u> 38 640
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>40 168</u> 37 495	<u>47 061</u> 38 640	<u>48 037</u> 38 640	<u>46 086</u> 38 640
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>40 573</u> 37 894	<u>47 479</u> 39 051	<u>48 454</u> 39 051	<u>46 504</u> 39 051
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>41 410</u> 38 718	<u>48 341</u> 39 900	<u>49 317</u> 39 900	<u>47 366</u> 39 900
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>41 842</u> 39 143	<u>48 787</u> 40 339	<u>49 762</u> 40 339	<u>47 812</u> 40 339
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>40 373</u> 37 265	<u>46 820</u> 38 403	<u>47 795</u> 38 403	<u>45 845</u> 38 403



							-	-
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>42 266</u> 39 128	<u>48 771</u> 40 323	<u>49 746</u> 40 323	<u>47 795</u> 40 323
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>42 228</u> 39 523	<u>49 185</u> 40 730	<u>50 160</u> 40 730	<u>48 209</u> 40 730
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>43 056</u> 40 338	<u>50 038</u> 41 570	<u>51 013</u> 41 570	<u>49 062</u> 41 570
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>43 483</u> 40 758	<u>50 478</u> 42 003	<u>51 453</u> 42 003	<u>49 502</u> 42 003
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>42 228</u> 39 523	<u>49 185</u> 40 730	<u>50 160</u> 40 730	<u>48 209</u> 40 730
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>42 638</u> 39 927	<u>49 607</u> 41 146	<u>50 582</u> 41 146	<u>48 631</u> 41 146
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>43 483</u> 40 758	<u>50 478</u> 42 003	<u>51 453</u> 42 003	<u>49 502</u> 42 003
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>43 919</u> 41 187	<u>50 927</u> 42 445	<u>51 902</u> 42 445	<u>49 952</u> 42 445
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>43 919</u> 41 187	<u>50 927</u> 42 445	<u>51 902</u> 42 445	<u>49 952</u> 42 445
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>44 364</u> 41 626	<u>51 386</u> 42 896	<u>52 361</u> 42 896	<u>50 410</u> 42 896
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>45 284</u> 42 530	<u>52 333</u> 43 829	<u>53 308</u> 43 829	<u>51 358</u> 43 829
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>45 758</u> 42 998	<u>52 822</u> 44 311	<u>53 798</u> 44 311	<u>51 847</u> 44 311

							-	-
212-101-2600	35, 7473-2010	3						
212-101-2601		3	1	2400	<u>43 458</u> 40 302	<u>50 000</u> 41 532	<u>50 975</u> 41 532	<u>49 024</u> 41 532
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>43 433</u> 40 709	<u>50 426</u> 41 952	<u>51 401</u> 41 952	<u>49 451</u> 41 952
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>44 286</u> 41 548	<u>51 305</u> 42 817	<u>52 280</u> 42 817	<u>50 329</u> 42 817
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>44 725</u> 41 981	<u>51 758</u> 43 263	<u>52 733</u> 43 263	<u>50 783</u> 43 263
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>43 433</u> 40 709	<u>50 426</u> 41 952	<u>51 401</u> 41 952	<u>49 451</u> 41 952
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>43 855</u> 41 124	<u>50 861</u> 42 380	<u>51 836</u> 42 380	<u>49 886</u> 42 380
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>44 725</u> 41 981	<u>51 758</u> 43 263	<u>52 733</u> 43 263	<u>50 783</u> 43 263
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>45 174</u> 42 423	<u>52 221</u> 43 718	<u>53 196</u> 43 718	<u>51 245</u> 43 718
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>45 174</u> 42 423	<u>52 221</u> 43 718	<u>53 196</u> 43 718	<u>51 245</u> 43 718
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>45 633</u> 42 874	<u>52 693</u> 44 183	<u>53 669</u> 44 183	<u>51 718</u> 44 183
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>46 580</u> 43 806	<u>53 669</u> 45 144	<u>54 644</u> 45 144	<u>52 694</u> 45 144
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>47 069</u> 44 288	<u>54 173</u> 45 640	<u>55 148</u> 45 640	<u>53 198</u> 45 640

							-	-
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>44 687</u> 41 511	<u>51 266</u> 42 778	<u>52 241</u> 42 778	<u>50 290</u> 42 778
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>44 674</u> 41 930	<u>51 705</u> 43 210	<u>52 680</u> 43 210	<u>50 729</u> 43 210
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>45 552</u> 42 795	<u>52 610</u> 44 101	<u>53 585</u> 44 101	<u>51 635</u> 44 101
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>46 005</u> 43 241	<u>53 077</u> 44 561	<u>54 052</u> 44 561	<u>52 101</u> 44 561
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>44 674</u> 41 930	<u>51 705</u> 43 210	<u>52 680</u> 43 210	<u>50 729</u> 43 210
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>45 108</u> 42 358	<u>52 153</u> 43 651	<u>53 128</u> 43 651	<u>51 177</u> 43 651
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>46 005</u> 43 241	<u>53 077</u> 44 561	<u>54 052</u> 44 561	<u>52 101</u> 44 561
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>46 467</u> 43 696	<u>53 553</u> 45 030	<u>54 529</u> 45 030	<u>52 578</u> 45 030
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>46 467</u> 43 696	<u>53 553</u> 45 030	<u>54 529</u> 45 030	<u>52 578</u> 45 030
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>46 940</u> 44 161	<u>54 040</u> 45 509	<u>55 015</u> 45 509	<u>53 065</u> 45 509
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>47 915</u> 45 121	<u>55 045</u> 46 498	<u>56 020</u> 46 498	<u>54 070</u> 46 498
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>48 419</u> 45 616	<u>55 564</u> 47 009	<u>56 540</u> 47 009	<u>54 589</u> 47 009

							-	-
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>45 952</u> 42 756	<u>52 570</u> 44 062	<u>53 545</u> 44 062	<u>51 594</u> 44 062
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>45 952</u> 43 188	<u>53 022</u> 44 507	<u>53 997</u> 44 507	<u>52 046</u> 44 507
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>46 857</u> 44 079	<u>53 954</u> 45 424	<u>54 929</u> 45 424	<u>52 979</u> 45 424
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>47 323</u> 44 538	<u>54 435</u> 45 898	<u>55 410</u> 45 898	<u>53 459</u> 45 898
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>45 952</u> 43 188	<u>53 022</u> 44 507	<u>53 997</u> 44 507	<u>52 046</u> 44 507
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>46 400</u> 43 629	<u>53 483</u> 44 961	<u>54 459</u> 44 961	<u>52 508</u> 44 961
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>47 323</u> 44 538	<u>54 435</u> 45 898	<u>55 410</u> 45 898	<u>53 459</u> 45 898
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>47 799</u> 45 007	<u>54 926</u> 46 381	<u>55 901</u> 46 381	<u>53 950</u> 46 381
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>47 799</u> 45 007	<u>54 926</u> 46 381	<u>55 901</u> 46 381	<u>53 950</u> 46 381
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>48 286</u> 45 485	<u>55 427</u> 46 874	<u>56 402</u> 46 874	<u>54 452</u> 46 874
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>49 290</u> 46 474	<u>56 462</u> 47 893	<u>57 438</u> 47 893	<u>55 487</u> 47 893
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>49 809</u> 46 985	<u>56 997</u> 48 419	<u>57 972</u> 48 419	<u>56 022</u> 48 419

**212-102.**

							-	-
212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>25 648</u> 22 773	<u>31 646</u> 23 468	<u>32 622</u> 23 468	<u>30 671</u> 23 468
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>27 731</u> 24 822	<u>33 792</u> 25 580	<u>34 767</u> 25 580	<u>32 817</u> 25 580
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>30 001</u> 27 056	<u>36 131</u> 27 882	<u>37 107</u> 27 882	<u>35 156</u> 27 882
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>31 501</u> 28 532	<u>37 677</u> 29 404	<u>38 652</u> 29 404	<u>36 702</u> 29 404
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>31 501</u> 28 532	<u>37 677</u> 29 404	<u>38 652</u> 29 404	<u>36 702</u> 29 404
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>33 199</u> 30 204	<u>39 427</u> 31 126	<u>40 402</u> 31 126	<u>38 451</u> 31 126
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>34 959</u> 31 937	<u>41 241</u> 32 912	<u>42 216</u> 32 912	<u>40 266</u> 32 912
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>36 812</u> 33 760	<u>43 151</u> 34 791	<u>44 126</u> 34 791	<u>42 175</u> 34 791
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>38 344</u> 35 268	<u>44 729</u> 36 345	<u>45 704</u> 36 345	<u>43 754</u> 36 345
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>39 998</u> 36 896	<u>46 434</u> 38 022	<u>47 409</u> 38 022	<u>45 458</u> 38 022
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>41 872</u> 38 741	<u>48 365</u> 39 923	<u>49 340</u> 39 923	<u>47 390</u> 39 923
212-102-0200	7473-2010	3						

							-	-
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>25 880</u> 23 000	<u>31 885</u> 23 703	<u>32 860</u> 23 703	<u>30 909</u> 23 703
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>27 983</u> 25 070	<u>34 052</u> 25 836	<u>35 027</u> 25 836	<u>33 077</u> 25 836
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>30 275</u> 27 327	<u>36 414</u> 28 161	<u>37 390</u> 28 161	<u>35 439</u> 28 161
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>31 790</u> 28 818	<u>37 976</u> 29 698	<u>38 951</u> 29 698	<u>37 000</u> 29 698
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>31 790</u> 28 818	<u>37 976</u> 29 698	<u>38 951</u> 29 698	<u>37 000</u> 29 698
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>33 505</u> 30 506	<u>39 743</u> 31 437	<u>40 718</u> 31 437	<u>38 768</u> 31 437
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>35 284</u> 32 256	<u>41 575</u> 33 241	<u>42 551</u> 33 241	<u>40 600</u> 33 241
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>37 155</u> 34 098	<u>43 504</u> 35 139	<u>44 479</u> 35 139	<u>42 529</u> 35 139
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>38 702</u> 35 621	<u>45 098</u> 36 708	<u>46 074</u> 36 708	<u>44 123</u> 36 708
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>40 373</u> 37 265	<u>46 820</u> 38 403	<u>47 795</u> 38 403	<u>45 845</u> 38 403
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>42 266</u> 39 128	<u>48 771</u> 40 323	<u>49 746</u> 40 323	<u>47 795</u> 40 323

**212-103.**

							-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---

					,	,	-	-
212-103-0100								
212-103-0101			2	1	$\frac{800}{789}$	$\frac{693}{678}$	$\frac{694}{678}$	$\frac{694}{678}$

**212-2.**  
**212-201.**

					,	,
212-201-0100	7473-2010	3				
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	$\frac{37\,571}{35\,890}$	
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	$\frac{39\,180}{36\,861}$	
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	$\frac{40\,163}{37\,833}$	

**212-202.**

					,	,
212-202-0100	51263-2008	3				

212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

**212-3.**  
**212-301.**

212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

**212-4.**



**212-401.**

							-	-
212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>23 393</u> 21 155	<u>26 634</u> 21 155	<u>26 634</u> 21 155	<u>26 634</u> 21 155
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>24 468</u> 22 213	<u>27 709</u> 22 213	<u>27 709</u> 22 213	<u>27 709</u> 22 213
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>26 118</u> 23 837	<u>29 359</u> 23 837	<u>29 359</u> 23 837	<u>29 359</u> 23 837
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>28 409</u> 26 092	<u>31 650</u> 26 092	<u>31 650</u> 26 092	<u>31 650</u> 26 092
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>29 335</u> 26 607	<u>32 174</u> 26 607	<u>32 174</u> 26 607	<u>32 174</u> 26 607
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>30 083</u> 27 739	<u>33 324</u> 27 739	<u>33 324</u> 27 739	<u>33 324</u> 27 739
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>32 544</u> 30 162	<u>35 785</u> 30 162	<u>35 785</u> 30 162	<u>35 785</u> 30 162
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>34 076</u> 31 670	<u>37 317</u> 31 670	<u>37 317</u> 31 670	<u>37 317</u> 31 670
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>35 042</u> 32 620	<u>38 283</u> 32 620	<u>38 283</u> 32 620	<u>38 283</u> 32 620
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>36 036</u> 33 598	<u>39 277</u> 33 598	<u>39 277</u> 33 598	<u>39 277</u> 33 598
212-401-0200	- 28013-98	3						
212-401-0201	10	3	1	2200	<u>17 493</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280	<u>19 221</u> 15 280

							-	-
212-401-0202	25	3	1	2200	<u>20 002</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740	<u>21 730</u> 17 740
212-401-0203	50	3	1	2200	<u>20 540</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268	<u>22 268</u> 18 268
212-401-0204	75	3	1	2200	<u>21 436</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146	<u>23 164</u> 19 146
212-401-0205	100	3	1	2200	<u>21 973</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672	<u>23 700</u> 19 672
212-401-0300	28013-98	3						
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 656</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538	<u>14 384</u> 10 538

**212-402.**

							-	-
212-402-0100	28013-98	3						
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>33 884</u> 30 879	<u>27 899</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880	<u>29 343</u> 24 880
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>32 718</u> 29 731	<u>26 955</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954	<u>28 399</u> 23 954
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>30 543</u> 27 590	<u>25 195</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229	<u>26 640</u> 22 229
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>29 737</u> 26 796	<u>24 544</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590	<u>25 988</u> 21 590

							-	-
212-402-0106	1:3	3	1	2400	$\frac{29\,737}{26\,796}$	$\frac{24\,544}{21\,590}$	$\frac{25\,988}{21\,590}$	$\frac{25\,988}{21\,590}$
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	$\frac{30\,543}{27\,590}$	$\frac{25\,195}{22\,229}$	$\frac{26\,640}{22\,229}$	$\frac{26\,640}{22\,229}$
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	$\frac{32\,957}{30\,481}$	$\frac{27\,047}{24\,559}$	$\frac{28\,190}{24\,559}$	$\frac{28\,190}{24\,559}$
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{47\,408}{44\,396}$	$\frac{38\,797}{35\,770}$	$\frac{40\,121}{35\,770}$	$\frac{40\,121}{35\,770}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{43\,470}{40\,828}$	$\frac{35\,550}{32\,896}$	$\frac{36\,694}{32\,896}$	$\frac{36\,694}{32\,896}$
212-402-0200	28013-98							
212-402-0201	, ( 0,7 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0202	, ( 1,8 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0203	, ( 3 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$
212-402-0204	, ( 5 )		1	1	$\frac{668}{656}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$	$\frac{569}{556}$

**212-5.**  
**212-501.**

							-	-
212-501-0100	1225-2019							
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 146</u> 22 725	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 146</u> 22 725	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 146</u> 22 725	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662	<u>21 994</u> 19 662
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 820</u> 22 500	<u>21 795</u> 19 468	<u>21 795</u> 19 468	<u>21 795</u> 19 468
212-501-0200	1225-2019							
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 986</u> 24 536	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 986</u> 24 536	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657	<u>23 008</u> 20 657
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 986</u> 24 536	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 986</u> 24 536	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561	<u>23 930</u> 21 561
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 140</u> 24 784	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080

							-	-
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 140</u> 24 784	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080
212-501-0300	1225-2019							
212-501-0301	, I		1	1000	<u>28 746</u> 24 613	<u>28 746</u> 24 613	<u>28 799</u> 24 613	<u>28 746</u> 24 613
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 782</u> 23 667	<u>27 782</u> 23 667	<u>27 834</u> 23 667	<u>27 782</u> 23 667
212-501-0304	, II		1	1000	<u>20 841</u> 18 532	<u>20 841</u> 18 532	<u>20 841</u> 18 532	<u>20 841</u> 18 532
212-501-0400	1225-2019							
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 142</u> 21 737	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 142</u> 21 737	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668	<u>20 979</u> 18 668
212-501-0500	1225-2019							
212-501-0501	I		1	1000	<u>27 980</u> 23 861	<u>27 980</u> 23 861	<u>28 032</u> 23 861	<u>27 980</u> 23 861
212-501-0600	1225-2019							
212-501-0601	I		1	1000	<u>26 317</u> 22 231	<u>26 317</u> 22 231	<u>26 369</u> 22 231	<u>26 317</u> 22 231

**212-503.**

-

							-	-
212-503-0100	- 31015-2002							
212-503-0101	-10		1	1000	<u>33 967</u> 31 407			
212-503-0102	-15		1	1000	<u>33 072</u> 30 526			
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 879</u> 29 352	<u>32 874</u> 30 330	<u>32 874</u> 30 330	<u>32 874</u> 30 330

**212-504.**

							-	-
212-504-0100								
212-504-0103	( ) - 1223-2019		1	1	<u>2 928</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893
212-504-0104	, - 1223-2019		1	1	<u>4 125</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075
212-504-0105	- 1223-2019 ,		1	1	<u>1 647</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627
212-504-0106	- 1223-2019 ,		1	1	<u>2 562</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531
212-504-0200								
212-504-0201	, -19		1	1000	<u>9 736</u> 9 040			

8.04-08-2022

58

**212-6.**  
**212-601.**

212-601-0100	- 1168-2006 -				
212-601-0101	- 1168-2006 -		1	1	$\frac{48}{46}$
212-601-0300	-				
212-601-0301	-	3		1550	$\frac{19\ 246}{17\ 294}$

**213.**  
**213-1.**  
**213-101.**

213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .						
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{97\ 605}{75\ 893}$	$\frac{101\ 473}{75\ 893}$	$\frac{97\ 605}{75\ 893}$	$\frac{101\ 473}{75\ 893}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{97\ 605}{75\ 893}$	$\frac{101\ 473}{75\ 893}$	$\frac{97\ 605}{75\ 893}$	$\frac{101\ 473}{75\ 893}$
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	$\frac{97\ 605}{75\ 893}$	$\frac{101\ 473}{75\ 893}$	$\frac{97\ 605}{75\ 893}$	$\frac{101\ 473}{75\ 893}$

							-	-
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .						
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>121 924</u> 99 107	<u>114 531</u> 99 107	<u>111 409</u> 99 107	<u>121 924</u> 99 107
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>121 924</u> 99 107	<u>114 531</u> 99 107	<u>111 409</u> 99 107	<u>121 924</u> 99 107
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>121 924</u> 99 107	<u>114 531</u> 99 107	<u>111 409</u> 99 107	<u>121 924</u> 99 107
213-101-0406	250	1000 .	2	2700	<u>121 924</u> 99 107	<u>114 531</u> 99 107	<u>111 409</u> 99 107	<u>121 924</u> 99 107
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .						
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>104 339</u> 80 357	<u>96 289</u> 80 357	<u>92 890</u> 80 357	<u>104 339</u> 80 357
213-101-0604	175	1000 .	2	2940	<u>104 339</u> 80 357	<u>96 289</u> 80 357	<u>92 890</u> 80 357	<u>104 339</u> 80 357
213-101-0605	200	1000 .	2	2940	<u>104 339</u> 80 357	<u>96 289</u> 80 357	<u>92 890</u> 80 357	<u>104 339</u> 80 357
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .						
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>136 107</u> 111 161	<u>128 057</u> 111 161	<u>124 658</u> 111 161	<u>136 107</u> 111 161
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>136 107</u> 111 161	<u>128 057</u> 111 161	<u>124 658</u> 111 161	<u>136 107</u> 111 161



					·	·	-	-
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>136 107</u> 111 161	<u>128 057</u> 111 161	<u>124 658</u> 111 161	<u>136 107</u> 111 161

**213-102.**

					·	·	-	-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .						
213-102-0202	125	1000 .	1	4800	<u>94 158</u> 62 500	<u>83 020</u> 62 500	<u>78 317</u> 62 500	<u>94 158</u> 62 500

**213-104.**

					·	·
213-104-0100	1598-96					
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>170 161</u> 167 243	
213-104-0200	474-90					
213-104-0201			1	1000	<u>247 925</u> 244 085	
213-104-0202			1	1000	<u>238 776</u> 235 045	
213-104-0300	2694-78	3				

					,	.	.
213-104-0301	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> <u>275 725</u>		
213-104-0400	2694-78	3					
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>279 945</u> <u>275 725</u>		

**213-3.** , ,  
**213-301.**

					,	.	.	-	-
213-301-0100	( ) 31360-2007	3							
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>33 685</u> <u>27 121</u>	<u>33 685</u> <u>27 121</u>	<u>32 601</u> <u>27 121</u>	<u>33 685</u> <u>27 121</u>	
213-301-0200	( ) 21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>25 386</u> <u>18 984</u>	<u>25 386</u> <u>18 984</u>	<u>24 302</u> <u>18 984</u>	<u>25 386</u> <u>18 984</u>	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>25 141</u> <u>18 984</u>	<u>25 141</u> <u>18 984</u>	<u>24 101</u> <u>18 984</u>	<u>25 141</u> <u>18 984</u>	

					,	,	-	-
213-301-0300	( )	3						
213-301-0302	5,0, D700	3	3	660	<u>28 755</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696	<u>27 562</u> 21 696	<u>28 755</u> 21 696
213-301-0400	( )	3						
213-301-0401	( ) 2,5, D700	3	3	620	<u>28 353</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696	<u>27 233</u> 21 696	<u>28 353</u> 21 696

**213-302.**

					,	,	-	-
213-302-0100	945-92	.						
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>498</u> 357	<u>498</u> 357	<u>477</u> 357	<u>498</u> 357
213-302-0102	390 90 188 ,	.	2	11,1	<u>357</u> 271	<u>357</u> 271	<u>342</u> 271	<u>357</u> 271

							-	-
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	$\frac{535}{393}$	$\frac{535}{393}$	$\frac{513}{393}$	$\frac{535}{393}$

**213-304.**

							-	-
213-304-0100	945-92	.						
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	$\frac{462}{313}$	$\frac{462}{313}$	$\frac{439}{313}$	$\frac{462}{313}$
213-304-0102	, 390 190 188	.	2	19	$\frac{518}{368}$	$\frac{518}{368}$	$\frac{495}{368}$	$\frac{518}{368}$
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	$\frac{271}{199}$	$\frac{271}{199}$	$\frac{260}{199}$	$\frac{271}{199}$
213-304-0104	, 390 90 188	.	2	9	$\frac{303}{230}$	$\frac{303}{230}$	$\frac{292}{230}$	$\frac{303}{230}$
213-304-0105	, 390 190 188	.	2	31	$\frac{529}{299}$	$\frac{484}{255}$	$\frac{456}{255}$	$\frac{484}{255}$

**213-306.**

							-	-
213-306-0100	958-93	2						

							-	-
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{3\,702}{3\,554}$	$\frac{3\,702}{3\,554}$	$\frac{3\,693}{3\,554}$	$\frac{3\,702}{3\,554}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{3\,713}{3\,554}$	$\frac{3\,713}{3\,554}$	$\frac{3\,703}{3\,554}$	$\frac{3\,713}{3\,554}$
213-306-0110	60 ,	2	1	10,7	$\frac{4\,393}{4\,217}$	$\frac{4\,393}{4\,217}$	$\frac{4\,382}{4\,217}$	$\frac{4\,393}{4\,217}$

**213-307.**

							-	-
213-307-0100	13015-2012	3						
213-307-0101		3	1	2400	$\frac{77\,289}{60\,916}$	$\frac{77\,289}{60\,916}$	$\frac{74\,826}{60\,916}$	$\frac{77\,289}{60\,916}$
213-307-0102		3	1	2400	$\frac{95\,150}{78\,321}$	$\frac{95\,150}{78\,321}$	$\frac{92\,687}{78\,321}$	$\frac{95\,150}{78\,321}$

**213-309.**

213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	$\frac{39\,046}{37\,500}$

22.

221.

221-1.

221-101.

					,	,	-	-
221-101-0100	19804-2012							
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	$\frac{11\,067}{8\,036}$	$\frac{9\,904}{8\,036}$	$\frac{9\,389}{8\,036}$	$\frac{11\,787}{8\,036}$

221-102.

					,	,	-	-
221-102-0100	13579-2018	3						
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	$\frac{41\,070}{38\,394}$	$\frac{55\,158}{38\,394}$	$\frac{57\,166}{38\,394}$	$\frac{47\,162}{38\,394}$

221-103.

					,	,	-	-
221-103-0200	28737-90	3						

							-	-
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	<u>130 543</u> 96 011	<u>117 696</u> 96 011	<u>110 593</u> 96 011	<u>138 819</u> 96 011
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	<u>142 923</u> 108 250	<u>130 117</u> 108 250	<u>123 036</u> 108 250	<u>151 173</u> 108 250

**221-104.**

							-	-
221-104-0100	956-93							
221-104-0103	3,5 / 2 956-93	3	1	2454	<u>83 426</u> 80 228	<u>97 641</u> 80 228	<u>99 668</u> 80 228	<u>89 573</u> 80 228
221-104-0104	4,5 / 2 956-93	3	1	2454	<u>87 961</u> 84 709	<u>102 176</u> 84 709	<u>104 203</u> 84 709	<u>94 107</u> 84 709

**222.****222-1.**

**222-101.**

							-	-
222-101-0100	13015-2012	3						
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>177 358</u> 173 016	<u>191 764</u> 173 016	<u>193 818</u> 173 016	<u>183 587</u> 173 016
222-101-0200		3						
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>123 775</u> 77 186	<u>106 030</u> 77 186	<u>96 219</u> 77 186	<u>135 207</u> 77 186
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>132 857</u> 86 090	<u>115 112</u> 86 090	<u>105 301</u> 86 090	<u>144 289</u> 86 090
222-101-0205	11024-2012	3	1	1340	<u>91 350</u> 65 503	<u>81 684</u> 65 503	<u>76 339</u> 65 503	<u>97 577</u> 65 503
222-101-0206	11024-2012	3	1	1340	<u>93 012</u> 67 133	<u>83 346</u> 67 133	<u>78 002</u> 67 133	<u>99 239</u> 67 133
222-101-0300		3						
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>126 484</u> 79 842	<u>108 739</u> 79 842	<u>98 928</u> 79 842	<u>137 916</u> 79 842



							-	-
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>135 154</u> 88 342	<u>117 409</u> 88 342	<u>107 598</u> 88 342	<u>146 586</u> 88 342
222-101-0305	11024-2012	3	1	1350	<u>95 841</u> 69 727	<u>86 103</u> 69 727	<u>80 719</u> 69 727	<u>102 115</u> 69 727
222-101-0306	11024-2012	3	1	1340	<u>93 189</u> 67 306	<u>83 523</u> 67 306	<u>78 179</u> 67 306	<u>99 416</u> 67 306
222-101-0400		3						
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>124 346</u> 77 925	<u>106 673</u> 77 925	<u>96 902</u> 77 925	<u>135 731</u> 77 925
222-101-0404	11024-2012	3	1	1440	<u>92 413</u> 64 750	<u>82 026</u> 64 750	<u>76 283</u> 64 750	<u>99 105</u> 64 750

							-	-
222-101-0405	11024-2012	3	1	1500	<u>99 480</u> 70 602	<u>88 660</u> 70 602	<u>82 678</u> 70 602	<u>106 451</u> 70 602
222-101-0500	12504-2015	3						
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>182 258</u> 132 547	<u>163 719</u> 132 547	<u>153 469</u> 132 547	<u>194 201</u> 132 547

**222-102.**

							-	-
222-102-0100	948-84	3						
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>134 393</u> 130 550	<u>148 875</u> 130 550	<u>150 939</u> 130 550	<u>140 655</u> 130 550
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>124 147</u> 120 478	<u>138 287</u> 120 478	<u>140 302</u> 120 478	<u>130 261</u> 120 478
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>124 216</u> 120 493	<u>138 699</u> 120 493	<u>140 763</u> 120 493	<u>130 478</u> 120 493

							-	-
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>162 023</u> 127 204	<u>149 309</u> 127 204	<u>142 280</u> 127 204	<u>170 214</u> 127 204
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>103 434</u> 99 953	<u>117 938</u> 99 953	<u>120 006</u> 99 953	<u>109 705</u> 99 953
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>201 570</u> 165 925	<u>188 835</u> 165 925	<u>181 794</u> 165 925	<u>209 774</u> 165 925
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>171 113</u> 166 829	<u>185 624</u> 166 829	<u>187 692</u> 166 829	<u>177 387</u> 166 829
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>210 222</u> 205 495	<u>224 606</u> 205 495	<u>226 656</u> 205 495	<u>216 442</u> 205 495

**222-104.**

							-	-
222-104-0300	13015-2012	3						
222-104-0301	300 300 5,2 / . 13015-2012	3	1	2503	<u>291 283</u> 253 853	<u>278 538</u> 253 853	<u>271 492</u> 253 853	<u>299 493</u> 253 853

							-	-
222-104-0302	300 300 7,2 / . 13015-2012	3	1	2512	<u>247 152</u> 210 474	<u>234 361</u> 210 474	<u>227 289</u> 210 474	<u>255 392</u> 210 474
222-104-0308	450 6 / 13015-2012	3	1	2493	<u>210 062</u> 174 351	<u>197 368</u> 174 351	<u>190 349</u> 174 351	<u>218 239</u> 174 351
222-104-0311	450 9 / 13015-2012	3	1	2488	<u>198 776</u> 163 351	<u>186 108</u> 163 351	<u>179 103</u> 163 351	<u>206 938</u> 163 351

**222-2.**  
**222-202.**

							-	-
222-202-0100	13015-2012	3						
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>260 187</u> 254 825	<u>274 843</u> 254 825	<u>276 932</u> 254 825	<u>266 524</u> 254 825

**222-203.**

							-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---

							-	-
222-203-0100	13015-2012	.						
222-203-0101	4.4	.	1	50	$\frac{2\,749}{2\,061}$	$\frac{2\,494}{2\,061}$	$\frac{2\,353}{2\,061}$	$\frac{2\,913}{2\,061}$
222-203-0102	5.2	.	1	45	$\frac{2\,638}{2\,016}$	$\frac{2\,409}{2\,016}$	$\frac{2\,282}{2\,016}$	$\frac{2\,786}{2\,016}$
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	$\frac{3\,639}{2\,712}$	$\frac{3\,295}{2\,712}$	$\frac{3\,105}{2\,712}$	$\frac{3\,860}{2\,712}$
222-203-0104	6.2	.	1	90			$\frac{10\,653}{5\,729}$	
222-203-0105	6.4	.	1	134			$\frac{12\,169}{7\,216}$	
222-203-0300	9561-2016	2						
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	$\frac{12\,169}{11\,752}$	$\frac{14\,248}{11\,752}$	$\frac{13\,563}{11\,752}$	$\frac{16\,750}{11\,752}$
222-203-0400	9561-2016	2						
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	$\frac{10\,952}{10\,540}$	$\frac{12\,771}{10\,540}$	$\frac{13\,030}{10\,540}$	$\frac{11\,739}{10\,540}$

**222-3.**

, ,

**222-301.**

, ,

					, . , .		-	-
222-301-0100	8717-2016							
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 648</u> 4 511	<u>5 175</u> 4 511	<u>5 250</u> 4 511	<u>4 876</u> 4 511
222-301-0200	9818-2015	2						
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>21 282</u> 15 238	<u>19 021</u> 15 238	<u>17 771</u> 15 238	<u>22 738</u> 15 238
222-301-0300	9818-2015	2						
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>15 474</u> 10 951	<u>13 778</u> 10 951	<u>12 841</u> 10 951	<u>16 566</u> 10 951

**222-302.**

,

					, . , .		-	-
222-302-0100	961-93	.						
222-302-0102	24.12-5	.	1	875	<u>53 450</u> 41 314	<u>48 994</u> 41 314	<u>46 531</u> 41 314	<u>56 320</u> 41 314
222-302-0103	24.13-6	.	1	950			<u>32 472</u> 27 121	
222-302-0105	27.12-5	.	1	975			<u>32 472</u> 27 121	
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>65 532</u> 50 625	<u>60 059</u> 50 625	<u>57 032</u> 50 625	<u>69 059</u> 50 625
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200			<u>32 472</u> 27 121	

							-	-
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>80 751</u> 62 377	<u>74 004</u> 62 377	<u>70 274</u> 62 377	<u>85 097</u> 62 377
222-302-0111	36.12-5	.	1	1300			<u>32 472</u> 27 121	
222-302-0200	961-93	3						
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>173 620</u> 137 522	<u>160 483</u> 137 522	<u>153 220</u> 137 522	<u>182 083</u> 137 522

**225.****225-1.****225-101.**

							-	-
225-101-0100	8020-2016	.						
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>8 571</u> 8 352	<u>9 324</u> 8 352	<u>9 431</u> 8 352	<u>8 896</u> 8 352
225-101-0102	7-6	.	1	250	<u>15 629</u> 15 219	<u>17 078</u> 15 219	<u>17 284</u> 15 219	<u>16 256</u> 15 219
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>21 045</u> 20 453	<u>23 246</u> 20 453	<u>23 560</u> 20 453	<u>21 997</u> 20 453
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>8 788</u> 8 504	<u>9 947</u> 8 504	<u>10 112</u> 8 504	<u>9 289</u> 8 504
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>16 208</u> 15 656	<u>18 525</u> 15 656	<u>18 855</u> 15 656	<u>17 210</u> 15 656

							-	-
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>22 737</u> 21 928	<u>26 213</u> 21 928	<u>26 709</u> 21 928	<u>24 240</u> 21 928
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>23 644</u> 22 770	<u>27 467</u> 22 770	<u>28 012</u> 22 770	<u>25 297</u> 22 770
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>32 521</u> 31 236	<u>38 314</u> 31 236	<u>39 140</u> 31 236	<u>35 026</u> 31 236
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>43 420</u> 42 023	<u>49 097</u> 42 023	<u>49 906</u> 42 023	<u>45 875</u> 42 023
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>61 215</u> 59 157	<u>69 788</u> 59 157	<u>71 010</u> 59 157	<u>64 922</u> 59 157
225-101-0200	8020-2016	.						
225-101-0201	6	.	1	50	<u>3 421</u> 3 336	<u>3 711</u> 3 336	<u>3 752</u> 3 336	<u>3 547</u> 3 336
225-101-0600	8020-2016	.						
225-101-0601	10	.	1	450	<u>22 623</u> 21 950	<u>25 230</u> 21 950	<u>25 601</u> 21 950	<u>23 750</u> 21 950
225-101-0602	15	.	1	950	<u>44 005</u> 42 628	<u>49 508</u> 42 628	<u>50 292</u> 42 628	<u>46 384</u> 42 628
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>85 413</u> 83 068	<u>93 986</u> 83 068	<u>95 209</u> 83 068	<u>89 120</u> 83 068
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>18 711</u> 15 176	<u>17 438</u> 15 176	<u>16 731</u> 15 176	<u>19 531</u> 15 176
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>22 972</u> 22 475	<u>24 420</u> 22 475	<u>24 627</u> 22 475	<u>23 598</u> 22 475
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>42 727</u> 33 272	<u>39 265</u> 33 272	<u>37 342</u> 33 272	<u>44 958</u> 33 272



**8.04-08-2022**

76

225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	$\frac{44\ 606}{43\ 465}$	$\frac{48\ 545}{43\ 465}$	$\frac{49\ 107}{43\ 465}$	$\frac{46\ 309}{43\ 465}$
225-101-0611	3 15-1	.	1	530	$\frac{42\ 683}{35\ 130}$	$\frac{39\ 985}{35\ 130}$	$\frac{38\ 492}{35\ 130}$	$\frac{44\ 422}{35\ 130}$
225-101-0612	3 15-2	.	1	530	$\frac{46\ 939}{39\ 302}$	$\frac{44\ 240}{39\ 302}$	$\frac{42\ 748}{39\ 302}$	$\frac{48\ 677}{39\ 302}$
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	$\frac{81\ 110}{62\ 032}$	$\frac{74\ 083}{62\ 032}$	$\frac{70\ 181}{62\ 032}$	$\frac{85\ 636}{62\ 032}$
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	$\frac{81\ 302}{62\ 221}$	$\frac{74\ 276}{62\ 221}$	$\frac{70\ 379}{62\ 221}$	$\frac{85\ 829}{62\ 221}$
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	$\frac{79\ 220}{77\ 200}$	$\frac{86\ 171}{77\ 200}$	$\frac{87\ 162}{77\ 200}$	$\frac{82\ 225}{77\ 200}$
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	$\frac{98\ 819}{81\ 675}$	$\frac{92\ 709}{81\ 675}$	$\frac{89\ 316}{81\ 675}$	$\frac{102\ 755}{81\ 675}$
225-101-0617	4 20-2	.	1	1280	$\frac{97\ 920}{79\ 780}$	$\frac{91\ 402}{79\ 780}$	$\frac{87\ 799}{79\ 780}$	$\frac{102\ 119}{79\ 780}$
225-101-0620	10	.	1	800	$\frac{55\ 528}{44\ 301}$	$\frac{51\ 454}{44\ 301}$	$\frac{49\ 202}{44\ 301}$	$\frac{58\ 152}{44\ 301}$
225-101-0621	6	.	1	2260	$\frac{146\ 023}{114\ 521}$	$\frac{134\ 515}{114\ 521}$	$\frac{128\ 153}{114\ 521}$	$\frac{153\ 436}{114\ 521}$

**225-102.**

					,	.	,	.	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

							-	-
225-102-0100	20 13015-2012	.						
225-102-0132	6.201	.	1	4500	<u>158 563</u> 98 429	<u>135 649</u> 98 429	<u>122 981</u> 98 429	<u>173 324</u> 98 429
225-102-0133	6.302	.	1	6700	<u>237 165</u> 147 613	<u>203 050</u> 147 613	<u>184 188</u> 147 613	<u>259 143</u> 147 613
225-102-0134	6.403	.	1	8900	<u>315 773</u> 196 800	<u>270 455</u> 196 800	<u>245 400</u> 196 800	<u>344 967</u> 196 800
225-102-0135	7.201	.	1	5400	<u>189 684</u> 117 536	<u>162 188</u> 117 536	<u>146 986</u> 117 536	<u>207 398</u> 117 536
225-102-0136	7.302	.	1	8100	<u>286 976</u> 178 706	<u>245 733</u> 178 706	<u>222 929</u> 178 706	<u>313 547</u> 178 706
225-102-0137	7.403	.	1	10800	<u>382 701</u> 238 340	<u>327 709</u> 238 340	<u>297 305</u> 238 340	<u>418 129</u> 238 340
225-102-0138	8.201	.	1	6400	<u>227 142</u> 141 587	<u>194 554</u> 141 587	<u>176 537</u> 141 587	<u>248 136</u> 141 587
225-102-0139	8.302	.	1	9600	<u>343 096</u> 214 718	<u>294 215</u> 214 718	<u>267 189</u> 214 718	<u>374 587</u> 214 718
225-102-0140	8.403	.	1	12900	<u>461 980</u> 289 453	<u>396 295</u> 289 453	<u>359 979</u> 289 453	<u>504 296</u> 289 453
225-102-0141	9.201	.	1	8200	<u>290 321</u> 180 718	<u>248 568</u> 180 718	<u>225 483</u> 180 718	<u>317 219</u> 180 718
225-102-0142	9.302	.	1	12300	<u>441 924</u> 277 393	<u>379 295</u> 277 393	<u>344 668</u> 277 393	<u>482 272</u> 277 393
225-102-0143	9.403	.	1	16400	<u>590 757</u> 371 352	<u>507 251</u> 371 352	<u>461 081</u> 371 352	<u>644 554</u> 371 352

							-	-
225-102-0144	10.201	.	1	10200	<u>361 105</u> 224 770	<u>309 169</u> 224 770	<u>280 454</u> 224 770	<u>394 565</u> 224 770
225-102-0145	10.302	.	1	15200	<u>550 119</u> 346 718	<u>472 723</u> 346 718	<u>429 932</u> 346 718	<u>599 980</u> 346 718
225-102-0146	1	.	1	1000			<u>31 460</u> 25 923	
225-102-0147	2	.	1	1500			<u>45 464</u> 37 193	
225-102-0148	3	.	1	700			<u>23 288</u> 19 388	
225-102-0200	20 13015-2012	.						
225-102-0201	1.300	.	1	5800	<u>203 107</u> 125 627	<u>173 574</u> 125 627	<u>157 246</u> 125 627	<u>222 133</u> 125 627
225-102-0202	1.400	.	1	7700	<u>273 770</u> 170 828	<u>234 563</u> 170 828	<u>212 886</u> 170 828	<u>299 029</u> 170 828
225-102-0203	2.300	.	1	7100	<u>251 215</u> 156 318	<u>215 063</u> 156 318	<u>195 075</u> 156 318	<u>274 506</u> 156 318
225-102-0204	2.400	.	1	9500	<u>336 008</u> 209 036	<u>287 636</u> 209 036	<u>260 892</u> 209 036	<u>367 171</u> 209 036
225-102-0205	3.300	.	1	8900	<u>314 293</u> 195 349	<u>268 975</u> 195 349	<u>243 920</u> 195 349	<u>343 487</u> 195 349
225-102-0206	3.400	.	1	11800	<u>419 122</u> 261 374	<u>359 038</u> 261 374	<u>325 819</u> 261 374	<u>457 830</u> 261 374
225-102-0207	4.300	.	1	11600	<u>411 922</u> 256 850	<u>352 856</u> 256 850	<u>320 200</u> 256 850	<u>449 973</u> 256 850

							-	-
225-102-0208	4.400	.	1	15500	<u>550 663</u> 343 450	<u>471 740</u> 343 450	<u>428 104</u> 343 450	<u>601 508</u> 343 450
225-102-0209	5	.	1	4000	<u>140 219</u> 86 781	<u>119 851</u> 86 781	<u>108 590</u> 86 781	<u>153 340</u> 86 781
225-102-0210	6	.	1	4600	<u>162 995</u> 101 508	<u>139 572</u> 101 508	<u>126 622</u> 101 508	<u>178 084</u> 101 508
225-102-0211	7	.	1	5900	<u>205 939</u> 127 137	<u>175 898</u> 127 137	<u>159 288</u> 127 137	<u>225 293</u> 127 137
225-102-0212	8	.	1	7600	<u>269 804</u> 168 206	<u>231 106</u> 168 206	<u>209 710</u> 168 206	<u>294 734</u> 168 206

**225-104.**

							-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.						
225-104-0104	1-100	.	1	400	<u>27 596</u> 21 986	<u>25 559</u> 21 986	<u>24 433</u> 21 986	<u>28 908</u> 21 986
225-104-0118	2-100 ( 11)	.	1	500	<u>55 177</u> 47 759	<u>52 631</u> 47 759	<u>51 224</u> 47 759	<u>56 817</u> 47 759
225-104-0124	4-100 ( 13)	.	1	1100	<u>76 326</u> 60 890	<u>70 725</u> 60 890	<u>67 628</u> 60 890	<u>79 934</u> 60 890
225-104-0125	4-150 ( 13 )	.	1	1600	<u>107 690</u> 85 303	<u>99 543</u> 85 303	<u>95 039</u> 85 303	<u>112 938</u> 85 303

							-	-
225-104-0126	4-200	.	1	2100	<u>142 747</u> 113 337	<u>132 054</u> 113 337	<u>126 142</u> 113 337	<u>149 636</u> 113 337
225-104-0143	9-100 ( 17)	.	1	2100	<u>137 795</u> 108 482	<u>127 102</u> 108 482	<u>87 897</u> 78 650	<u>144 684</u> 108 482
225-104-0145	9-200	.	1	4200	<u>275 590</u> 216 964	<u>254 205</u> 216 964	<u>160 940</u> 145 095	<u>289 368</u> 216 964
225-104-0200	30 24547-2016	.						
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>76 959</u> 60 244	<u>70 849</u> 60 244	<u>67 471</u> 60 244	<u>80 896</u> 60 244
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>153 918</u> 120 488	<u>141 698</u> 120 488	<u>134 941</u> 120 488	<u>161 791</u> 120 488
225-104-0213	4.100	.	1	1700	<u>107 157</u> 83 513	<u>98 501</u> 83 513	<u>93 715</u> 83 513	<u>112 733</u> 83 513
225-104-0215	4.200	.	1	3500	<u>215 606</u> 167 026	<u>197 784</u> 167 026	<u>187 931</u> 167 026	<u>227 087</u> 167 026
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>150 945</u> 117 572	<u>138 724</u> 117 572	<u>131 968</u> 117 572	<u>158 817</u> 117 572
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>301 889</u> 235 144	<u>277 448</u> 235 144	<u>263 935</u> 235 144	<u>317 635</u> 235 144
225-104-0232	9.100	.	1	4000	<u>255 402</u> 199 707	<u>235 035</u> 199 707	<u>223 774</u> 199 707	<u>268 524</u> 199 707
225-104-0233	9.200	.	1	8100	<u>512 098</u> 399 413	<u>470 854</u> 399 413	<u>448 050</u> 399 413	<u>538 668</u> 399 413
225-104-0300	30 24547-2016	.						

							-	-
225-104-0301	14-132 ( 27)	.	1	1300			<u>88 127</u> 80 003	
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>169 465</u> 131 928	<u>155 717</u> 131 928	<u>148 116</u> 131 928	<u>178 322</u> 131 928
225-104-0307	12-170	.	1	4000	<u>249 229</u> 193 654	<u>228 862</u> 193 654	<u>217 601</u> 193 654	<u>262 350</u> 193 654
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>350 071</u> 273 511	<u>322 066</u> 273 511	<u>306 582</u> 273 511	<u>368 112</u> 273 511
225-104-0312	14-170	.	1	8500	<u>540 044</u> 421 742	<u>496 763</u> 421 742	<u>472 834</u> 421 742	<u>567 926</u> 421 742
225-104-0400	30 24547-2016	.						
225-104-0401	15-170	.	1	2500	<u>165 649</u> 130 721	<u>152 919</u> 130 721	<u>145 881</u> 130 721	<u>173 850</u> 130 721
225-104-0406	17-170	.	1	4900	<u>310 761</u> 242 575	<u>285 811</u> 242 575	<u>272 017</u> 242 575	<u>326 835</u> 242 575
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.						
225-104-0503	2.100 ( 81)	.	1	1800	<u>138 279</u> 112 758	<u>129 114</u> 112 758	<u>124 046</u> 112 758	<u>144 184</u> 112 758
225-104-0505	3.100 ( 82)	.	1	2000	<u>168 905</u> 140 249	<u>158 722</u> 140 249	<u>153 091</u> 140 249	<u>175 466</u> 140 249
225-104-0507	4.100 ( 83)	.	1	2000	<u>149 569</u> 121 292	<u>139 385</u> 121 292	<u>133 755</u> 121 292	<u>156 129</u> 121 292
225-104-0509	5.100 ( 84)	.	1	2300	<u>169 403</u> 136 936	<u>157 692</u> 136 936	<u>151 217</u> 136 936	<u>176 948</u> 136 936

							-	-
225-104-0515	8.100 ( 87)	.	1	3200	<u>226 915</u> 181 916	<u>210 621</u> 181 916	<u>201 613</u> 181 916	<u>237 412</u> 181 916
225-104-0517	9.100 ( 88)	.	1	4000	<u>309 562</u> 252 804	<u>289 195</u> 252 804	<u>277 934</u> 252 804	<u>322 683</u> 252 804
225-104-0519	10.100 ( 47)	.	1	3500	<u>264 002</u> 214 474	<u>246 181</u> 214 474	<u>236 328</u> 214 474	<u>275 483</u> 214 474
225-104-0521	11.100 ( 48)	.	1	4200	<u>335 541</u> 275 739	<u>314 155</u> 275 739	<u>302 331</u> 275 739	<u>349 318</u> 275 739
225-104-0525	13.100 ( 49)	.	1	4400	<u>322 717</u> 260 633	<u>300 313</u> 260 633	<u>206 927</u> 189 688	<u>337 151</u> 260 633
225-104-0527	14.100 ( 50)	.	1	5800	<u>446 333</u> 364 084	<u>416 801</u> 364 084	<u>400 473</u> 364 084	<u>465 359</u> 364 084
225-104-0532	17.100 ( 92)	.	1	8000	<u>587 086</u> 474 198	<u>546 351</u> 474 198	<u>523 829</u> 474 198	<u>613 328</u> 474 198
225-104-0533	18.100 ( 93)	.	1	10000	<u>1 025 857</u> 879 022	<u>974 938</u> 879 022	<u>946 786</u> 879 022	<u>1 058 660</u> 879 022
225-104-0534	19.100 ( 94)	.	1	9100	<u>709 369</u> 580 144	<u>663 033</u> 580 144	<u>476 947</u> 442 851	<u>739 220</u> 580 144
225-104-0535	20.100 ( 95)	.	1	10000	<u>944 398</u> 799 161	<u>893 480</u> 799 161	<u>645 768</u> 606 148	<u>977 202</u> 799 161
225-104-0536	21.100 ( 96 )	.	1	13700	<u>2 106 938</u> 1 892 019	<u>2 037 180</u> 1 892 019	<u>1 998 611</u> 1 892 019	<u>2 151 878</u> 1 892 019
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.						
225-104-0602	28 ( 101)	.	1	2900	<u>204 941</u> 164 174	<u>190 175</u> 164 174	<u>182 011</u> 164 174	<u>214 454</u> 164 174

							-	-
225-104-0603	29 ( 104)	.	1	3700	<u>279 580</u> 227 211	<u>260 740</u> 227 211	<u>250 324</u> 227 211	<u>291 717</u> 227 211
225-104-0606	32 ( 99)	.	1	2100	<u>148 035</u> 118 521	<u>137 342</u> 118 521	<u>131 430</u> 118 521	<u>154 924</u> 118 521
225-104-0608	34 ( 105)	.	1	3400	<u>229 791</u> 182 200	<u>212 479</u> 182 200	<u>202 907</u> 182 200	<u>240 944</u> 182 200
225-104-0609	35 ( 53)	.	1	4400	<u>301 712</u> 240 039	<u>279 308</u> 240 039	<u>266 921</u> 240 039	<u>316 145</u> 240 039
225-104-0610	36 ( 56)	.	1	5500	<u>374 516</u> 297 476	<u>346 510</u> 297 476	<u>331 027</u> 297 476	<u>392 557</u> 297 476
225-104-0611	37 ( 106)	.	1	7500	<u>520 820</u> 415 568	<u>482 631</u> 415 568	<u>461 517</u> 415 568	<u>545 423</u> 415 568
225-104-0612	38 ( 107)	.	1	9900	<u>763 795</u> 623 366	<u>713 385</u> 623 366	<u>685 515</u> 623 366	<u>796 270</u> 623 366

**225-105.**

							-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.						
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>48 034</u> 37 745			
225-105-0103	5	.	1	1400	<u>36 986</u> 29 373			



					-	.	.	-
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>45 152</u> 39 552			
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>57 693</u> 45 738			
225-105-0200	30 13015-2012	.						
225-105-0201	24	.	1	1500	<u>44 387</u> 36 137			
225-105-0203	26	.	1	2200	<u>63 271</u> 51 206			
225-105-0300	20 13015-2012	.						
225-105-0301	1	.	1	2500	<u>91 896</u> 77 854	<u>111 725</u> 77 854	<u>98 995</u> 77 854	<u>119 926</u> 77 854
225-105-0302	264	.	1	3800	<u>139 721</u> 118 377	<u>169 861</u> 118 377	<u>150 512</u> 118 377	<u>182 326</u> 118 377
225-105-0303	267	.	1	5000	<u>179 131</u> 151 138	<u>218 788</u> 151 138	<u>193 329</u> 151 138	<u>235 190</u> 151 138

**225-107.**

					-	.	.	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---

					-			-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.						
225-107-0101	18	.	1	300	<u>16 200</u> 14 406			
225-107-0102	19	.	1	500	<u>29 535</u> 26 496			
225-107-0103	20	.	1	600	<u>37 411</u> 33 725			
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>85 650</u> 74 131			
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>65 441</u> 56 778			
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>55 320</u> 47 839			
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>48 948</u> 42 576			
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>42 072</u> 36 327			
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>42 193</u> 36 445	<u>50 100</u> 36 445	<u>45 008</u> 36 445	<u>53 380</u> 36 445
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>54 634</u> 47 167	<u>64 914</u> 47 167	<u>58 294</u> 47 167	<u>69 178</u> 47 167
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>63 554</u> 54 435	<u>76 205</u> 54 435	<u>68 058</u> 54 435	<u>81 453</u> 54 435
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>47 955</u> 41 603	<u>56 653</u> 41 603	<u>51 052</u> 41 603	<u>60 261</u> 41 603

					-			-
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>63 038</u> 54 422	<u>74 898</u> 54 422	<u>67 261</u> 54 422	<u>79 819</u> 54 422
225-107-0114	11	.	1	300	<u>14 456</u> 12 697	<u>16 829</u> 12 697	<u>15 301</u> 12 697	<u>17 813</u> 12 697
225-107-0115	12	.	1	500	<u>27 055</u> 24 065	<u>31 009</u> 24 065	<u>28 463</u> 24 065	<u>32 649</u> 24 065
225-107-0116	13	.	1	600	<u>33 579</u> 29 968	<u>38 323</u> 29 968	<u>35 268</u> 29 968	<u>40 291</u> 29 968
225-107-0200	13015-2012	.						
225-107-0207	150.75.15	.	1	425	<u>16 024</u> 13 619	<u>19 385</u> 13 619	<u>17 221</u> 13 619	<u>20 779</u> 13 619
225-107-0300	, 13015-2012	.						
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>20 426</u> 18 532	<u>22 845</u> 18 532	<u>21 292</u> 18 532	<u>23 846</u> 18 532
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>24 863</u> 22 510	<u>27 885</u> 22 510	<u>25 945</u> 22 510	<u>29 135</u> 22 510
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>31 046</u> 28 185	<u>34 695</u> 28 185	<u>32 353</u> 28 185	<u>36 204</u> 28 185
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>34 659</u> 31 629	<u>38 466</u> 31 629	<u>36 022</u> 31 629	<u>40 040</u> 31 629
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>46 403</u> 41 626	<u>52 669</u> 41 626	<u>48 647</u> 41 626	<u>55 261</u> 41 626
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>61 042</u> 55 145	<u>68 656</u> 55 145	<u>63 768</u> 55 145	<u>71 806</u> 55 145

					-			-
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>72 139</u> 65 143	<u>81 180</u> 65 143	<u>75 376</u> 65 143	<u>84 920</u> 65 143
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>78 416</u> 70 513	<u>88 727</u> 70 513	<u>82 107</u> 70 513	<u>92 991</u> 70 513
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>98 992</u> 89 707	<u>110 889</u> 89 707	<u>103 251</u> 89 707	<u>115 809</u> 89 707
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>120 479</u> 109 304	<u>134 756</u> 109 304	<u>125 590</u> 109 304	<u>140 660</u> 109 304
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>142 654</u> 129 576	<u>159 311</u> 129 576	<u>148 618</u> 129 576	<u>166 199</u> 129 576

**225-109.**

							-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.						
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>105 436</u> 75 490	<u>94 234</u> 75 490	<u>88 040</u> 75 490	<u>112 652</u> 75 490
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>133 036</u> 93 679	<u>118 270</u> 93 679	<u>110 106</u> 93 679	<u>142 549</u> 93 679
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>234 693</u> 164 197	<u>208 215</u> 164 197	<u>193 576</u> 164 197	<u>251 751</u> 164 197
225-109-0104	4 ( 38 )	.	1	2500	<u>120 489</u> 86 447	<u>107 760</u> 86 447	<u>100 722</u> 86 447	<u>128 690</u> 86 447

							-	-
225-109-0105	5 ( 39 )	.	1	3100	<u>148 277</u> 106 087	<u>132 492</u> 106 087	<u>123 765</u> 106 087	<u>158 446</u> 106 087
225-109-0106	6 ( 40 )	.	1	4200	<u>192 592</u> 135 594	<u>171 207</u> 135 594	<u>159 383</u> 135 594	<u>206 370</u> 135 594
225-109-0107	7 ( 41 )	.	1	5400	<u>248 320</u> 175 022	<u>220 824</u> 175 022	<u>205 622</u> 175 022	<u>266 034</u> 175 022
225-109-0108	57 ( 1 )	.	1	3800			<u>160 272</u> 138 434	
225-109-0109	58 ( 2 )	.	1	6500			<u>261 406</u> 224 300	
225-109-0110	59 ( 3 )	.	1	2800			<u>115 619</u> 99 576	
225-109-0113	108 ( 4 )	.	1	4400			<u>166 184</u> 141 277	
225-109-0200	20 13015-2012	.						
225-109-0201	30 ( 8 )	.	1	1600	<u>71 239</u> 49 567	<u>63 092</u> 49 567	<u>58 588</u> 49 567	<u>76 488</u> 49 567
225-109-0202	31 ( 9 )	.	1	3100	<u>127 982</u> 86 189	<u>112 197</u> 86 189	<u>103 470</u> 86 189	<u>138 151</u> 86 189
225-109-0203	32	.	1	2300			<u>87 874</u> 74 835	
225-109-0205	34 ( 10 )	.	1	2500	<u>126 474</u> 92 314	<u>113 744</u> 92 314	<u>106 706</u> 92 314	<u>134 674</u> 92 314
225-109-0206	35 ( 11 )	.	1	3000	<u>146 952</u> 106 055	<u>131 677</u> 106 055	<u>123 231</u> 106 055	<u>156 793</u> 106 055

							-	-
225-109-0207	36 ( 12)	.	1	4000	<u>184 350</u> 130 047	<u>163 983</u> 130 047	<u>152 722</u> 130 047	<u>197 471</u> 130 047
225-109-0208	37 ( 13)	.	1	4900	<u>231 263</u> 164 635	<u>206 313</u> 164 635	<u>192 518</u> 164 635	<u>247 336</u> 164 635

**225-2.**  
**225-201.**

							-	-
225-201-0100	13015-2012	.						
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>311 189</u> 231 336	<u>281 555</u> 231 336	<u>265 170</u> 231 336	<u>330 281</u> 231 336

**225-202.**

							-	-
225-202-0100	13015-2012	.						
225-202-0101	1	.	1	1750	<u>91 061</u> 88 407	<u>101 199</u> 88 407	<u>102 644</u> 88 407	<u>95 445</u> 88 407
225-202-0102	2	.	1	550	<u>41 667</u> 40 678	<u>44 853</u> 40 678	<u>45 307</u> 40 678	<u>43 045</u> 40 678

							-	-
225-202-0103	3	.	1	900	<u>57 440</u> 55 949	<u>62 653</u> 55 949	<u>63 397</u> 55 949	<u>59 694</u> 55 949
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>87 246</u> 84 835	<u>96 109</u> 84 835	<u>97 373</u> 84 835	<u>91 079</u> 84 835
225-202-1100	13015-2012	3						
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>153 548</u> 118 781	<u>140 788</u> 118 781	<u>133 702</u> 118 781	<u>161 769</u> 118 781
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>155 733</u> 151 658	<u>170 075</u> 151 658	<u>172 120</u> 151 658	<u>161 934</u> 151 658
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>131 510</u> 127 724	<u>145 847</u> 127 724	<u>147 891</u> 127 724	<u>137 710</u> 127 724
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>165 862</u> 131 322	<u>153 290</u> 131 322	<u>146 309</u> 131 322	<u>173 961</u> 131 322
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>111 160</u> 107 602	<u>125 572</u> 107 602	<u>127 626</u> 107 602	<u>117 391</u> 107 602
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>163 648</u> 128 721	<u>150 903</u> 128 721	<u>143 808</u> 128 721	<u>171 859</u> 128 721
225-202-1200	13015-2012	.						
225-202-1207	15-5	.	1	88	<u>9 229</u> 7 933	<u>8 781</u> 7 933	<u>8 533</u> 7 933	<u>9 518</u> 7 933
225-202-1209	5	.	1	73	<u>7 085</u> 6 021	<u>6 713</u> 6 021	<u>6 506</u> 6 021	<u>7 324</u> 6 021

**225-203.**

							-	-
225-203-0100	13015-2012	3						
225-203-0101	3 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>98 183</u> 64 565	<u>85 449</u> 64 565	<u>78 408</u> 64 565	<u>106 387</u> 64 565
225-203-0102	5 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>121 472</u> 87 397	<u>108 737</u> 87 397	<u>101 696</u> 87 397	<u>129 676</u> 87 397
225-203-0103	8 / 2, 13015-2012	3	1	2510	<u>62 707</u> 59 704	<u>77 247</u> 59 704	<u>79 319</u> 59 704	<u>68 994</u> 59 704
225-203-0104	8 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>84 465</u> 81 212	<u>98 952</u> 81 212	<u>101 017</u> 81 212	<u>90 729</u> 81 212
225-203-0105	11 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>98 711</u> 65 083	<u>85 976</u> 65 083	<u>78 935</u> 65 083	<u>106 915</u> 65 083
225-203-0106	12 / 2, 13015-2012	3	1	2502	<u>113 338</u> 79 411	<u>100 599</u> 79 411	<u>93 555</u> 79 411	<u>121 546</u> 79 411
225-203-0107	15 / 2, 13015-2012	3	1	2513	<u>163 985</u> 128 925	<u>151 189</u> 128 925	<u>144 114</u> 128 925	<u>172 228</u> 128 925
225-203-0108	15 / 2, 13015-2012	3	1	2501	<u>220 365</u> 184 352	<u>207 631</u> 184 352	<u>200 590</u> 184 352	<u>228 569</u> 184 352
225-203-0200	13015-2012	3						



							-	-
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>164 058</u> 129 098	<u>151 303</u> 129 098	<u>144 251</u> 129 098	<u>172 275</u> 129 098
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>157 719</u> 122 883	<u>144 964</u> 122 883	<u>137 912</u> 122 883	<u>165 936</u> 122 883
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>179 190</u> 143 895	<u>166 420</u> 143 895	<u>150 420</u> 136 171	<u>187 417</u> 143 895
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>197 248</u> 161 624	<u>184 487</u> 161 624	<u>177 432</u> 161 624	<u>205 468</u> 161 624
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>211 048</u> 175 153	<u>198 288</u> 175 153	<u>191 233</u> 175 153	<u>219 268</u> 175 153
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>202 293</u> 166 545	<u>189 523</u> 166 545	<u>182 462</u> 166 545	<u>210 520</u> 166 545
225-203-0700	13015-2012	.						
225-203-0701	1	.	1	130	<u>11 763</u> 9 885	<u>11 102</u> 9 885	<u>10 736</u> 9 885	<u>12 190</u> 9 885
225-203-0702	2	.	1	220	<u>20 682</u> 17 488	<u>19 561</u> 17 488	<u>18 942</u> 17 488	<u>21 403</u> 17 488
225-203-0703	3	.	1	350	<u>32 440</u> 27 369	<u>30 658</u> 27 369	<u>29 673</u> 27 369	<u>33 589</u> 27 369
225-203-0704	4	.	1	480	<u>40 534</u> 33 657	<u>38 090</u> 33 657	<u>36 739</u> 33 657	<u>42 108</u> 33 657
225-203-0705	5	.	1	600	<u>59 264</u> 50 498	<u>56 209</u> 50 498	<u>54 505</u> 50 498	<u>61 232</u> 50 498
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>109 252</u> 91 270	<u>102 887</u> 91 270	<u>99 337</u> 91 270	<u>113 352</u> 91 270
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>154 835</u> 129 369	<u>145 822</u> 129 369	<u>140 796</u> 129 369	<u>160 641</u> 129 369

							-	-
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>216 536</u> 175 795	<u>201 872</u> 175 795	<u>193 694</u> 175 795	<u>225 984</u> 175 795
225-203-0900	13015-2012	.						
225-203-0901	20-10	.	1	240	<u>18 473</u> 15 070	<u>17 251</u> 15 070	<u>16 576</u> 15 070	<u>19 261</u> 15 070
225-203-0903	20-5	.	1	175	<u>13 336</u> 10 857	<u>12 445</u> 10 857	<u>11 953</u> 10 857	<u>13 910</u> 10 857
225-203-1000	13015-2012	.						
225-203-1001	5	.	1	20	<u>1 702</u> 1 415	<u>1 600</u> 1 415	<u>1 543</u> 1 415	<u>1 767</u> 1 415
225-203-1002	10	.	1	40	<u>3 044</u> 2 477	<u>2 840</u> 2 477	<u>2 727</u> 2 477	<u>3 175</u> 2 477
225-203-1005	9	.	1	1000	<u>80 534</u> 66 283	<u>75 442</u> 66 283	<u>72 627</u> 66 283	<u>83 814</u> 66 283

**225-204.**

							-	-
225-204-0300	2387-2013	.						
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>60 233</u> 46 380	<u>55 141</u> 46 380	<u>52 326</u> 46 380	<u>63 513</u> 46 380
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>83 108</u> 66 589	<u>77 125</u> 66 589	<u>73 817</u> 66 589	<u>86 962</u> 66 589

							-	-
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>93 385</u> 77 298	<u>87 656</u> 77 298	<u>84 489</u> 77 298	<u>97 075</u> 77 298
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>93 452</u> 77 364	<u>87 724</u> 77 364	<u>84 557</u> 77 364	<u>97 142</u> 77 364
225-204-0600	937-92	.						
225-204-0601	1	.	1	800	<u>93 030</u> 81 068	<u>88 956</u> 81 068	<u>86 704</u> 81 068	<u>95 654</u> 81 068
225-204-0602	2	.	1	675	<u>73 728</u> 63 729	<u>70 291</u> 63 729	<u>68 391</u> 63 729	<u>75 942</u> 63 729
225-204-0603	3	.	1	550	<u>62 144</u> 53 956	<u>59 344</u> 53 956	<u>57 796</u> 53 956	<u>63 949</u> 53 956
225-204-0604	4	.	1	475	<u>54 001</u> 46 923	<u>51 582</u> 46 923	<u>50 245</u> 46 923	<u>55 559</u> 46 923
225-204-0605	5	.	1	400	<u>41 492</u> 35 609	<u>39 455</u> 35 609	<u>38 329</u> 35 609	<u>42 804</u> 35 609
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>44 751</u> 38 805	<u>42 715</u> 38 805	<u>41 588</u> 38 805	<u>46 063</u> 38 805
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>24 150</u> 19 875	<u>22 622</u> 19 875	<u>21 778</u> 19 875	<u>25 134</u> 19 875
225-204-0800	2386-2013	.						
225-204-0801	30	.	1	150	<u>16 185</u> 13 967	<u>15 421</u> 13 967	<u>14 999</u> 13 967	<u>16 677</u> 13 967
225-204-0802	33-1	.	1	160	<u>25 217</u> 22 695	<u>24 403</u> 22 695	<u>23 952</u> 22 695	<u>25 742</u> 22 695

							-	-
225-204-0803	33-2	.	1	250	<u>32 778</u> 29 210	<u>29 594</u> 27 093	<u>28 890</u> 27 093	<u>31 687</u> 27 093
225-204-0804	33-3	.	1	250	<u>35 348</u> 31 487	<u>34 075</u> 31 487	<u>33 371</u> 31 487	<u>36 168</u> 31 487
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>45 917</u> 40 834	<u>44 236</u> 40 834	<u>43 307</u> 40 834	<u>46 999</u> 40 834
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>52 740</u> 47 524	<u>51 060</u> 47 524	<u>50 131</u> 47 524	<u>53 823</u> 47 524
225-204-0807	45	.	1	510	<u>85 906</u> 77 759	<u>83 309</u> 77 759	<u>81 874</u> 77 759	<u>87 579</u> 77 759
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>109 612</u> 98 845	<u>106 149</u> 98 845	<u>104 235</u> 98 845	<u>111 842</u> 98 845
225-204-0900	13015-2012	.						
225-204-0901	1-1	.	1	500	<u>46 136</u> 38 895	<u>43 590</u> 38 895	<u>42 182</u> 38 895	<u>47 776</u> 38 895
225-204-0903	1-2	.	1	700	<u>59 948</u> 49 902	<u>56 383</u> 49 902	<u>54 413</u> 49 902	<u>62 244</u> 49 902
225-204-0906	2-1	.	1	1625	<u>105 726</u> 83 061	<u>97 452</u> 83 061	<u>92 877</u> 83 061	<u>111 057</u> 83 061
225-204-0907	2-2	.	1	1625	<u>136 368</u> 113 102	<u>128 093</u> 113 102	<u>123 519</u> 113 102	<u>141 698</u> 113 102
225-204-0909	3-1	.	1	2800	<u>177 106</u> 138 152	<u>162 849</u> 138 152	<u>154 967</u> 138 152	<u>186 291</u> 138 152
225-204-0910	3-2	.	1	3600	<u>260 919</u> 210 184	<u>242 589</u> 210 184	<u>232 454</u> 210 184	<u>272 729</u> 210 184

							-	-
225-204-1000	13015-2012	.						
225-204-1001	3	.	1	110	<u>8 573</u> 7 011	<u>8 013</u> 7 011	<u>7 703</u> 7 011	<u>8 934</u> 7 011
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>21 305</u> 17 086	<u>19 778</u> 17 086	<u>18 933</u> 17 086	<u>22 289</u> 17 086
225-204-1200	13015-2012	.						
225-204-1201	-1	.	1	1600	<u>84 554</u> 62 621	<u>76 408</u> 62 621	<u>71 903</u> 62 621	<u>89 803</u> 62 621
225-204-1202	-2	.	1	2400	<u>143 222</u> 110 001	<u>131 002</u> 110 001	<u>124 245</u> 110 001	<u>151 095</u> 110 001
225-204-1203	-3	.	1	3400	<u>196 360</u> 149 425	<u>179 048</u> 149 425	<u>169 476</u> 149 425	<u>207 513</u> 149 425
225-204-1204	-4	.	1	900	<u>70 984</u> 58 187	<u>66 401</u> 58 187	<u>63 867</u> 58 187	<u>73 936</u> 58 187
225-204-1300	13015-2012	.						
225-204-1303	12	.	1	2190	<u>160 586</u> 129 686	<u>149 435</u> 129 686	<u>143 270</u> 129 686	<u>167 770</u> 129 686
225-204-1306	35-10	.	1	2190	<u>271 842</u> 238 760	<u>260 691</u> 238 760	<u>254 526</u> 238 760	<u>279 026</u> 238 760
225-204-1307	35-15	.	1	3280	<u>416 233</u> 366 507	<u>399 531</u> 366 507	<u>390 297</u> 366 507	<u>426 992</u> 366 507
225-204-1400	13015-2012	.						

							-	-
225-204-1401	1.6	.	1	300	$\frac{9\,166}{5\,185}$	$\frac{7\,638}{5\,185}$	$\frac{6\,794}{5\,185}$	$\frac{10\,150}{5\,185}$
225-204-1402	2.8	.	1	800	$\frac{99\,115}{87\,034}$	$\frac{95\,042}{87\,034}$	$\frac{92\,790}{87\,034}$	$\frac{101\,740}{87\,034}$
225-204-1403	4.4	.	1	1200	$\frac{123\,814}{106\,180}$	$\frac{117\,704}{106\,180}$	$\frac{114\,325}{106\,180}$	$\frac{127\,750}{106\,180}$
225-204-1404	6.0	.	1	1600	$\frac{170\,027}{146\,417}$	$\frac{161\,880}{146\,417}$	$\frac{157\,375}{146\,417}$	$\frac{175\,275}{146\,417}$
225-204-1405	8.4	.	1	2300	$\frac{237\,606}{203\,802}$	$\frac{225\,895}{203\,802}$	$\frac{219\,420}{203\,802}$	$\frac{245\,151}{203\,802}$
225-204-1500	13015-2012	.						
225-204-1504	5	.	1	500	$\frac{76\,021}{68\,195}$	$\frac{73\,475}{68\,195}$	$\frac{72\,068}{68\,195}$	$\frac{77\,661}{68\,195}$
225-204-1505	6	.	1	760	$\frac{114\,182}{102\,312}$	$\frac{110\,312}{102\,312}$	$\frac{108\,172}{102\,312}$	$\frac{116\,675}{102\,312}$
225-204-1507	7	.	1	230	$\frac{26\,758}{23\,319}$	$\frac{25\,587}{23\,319}$	$\frac{24\,940}{23\,319}$	$\frac{27\,513}{23\,319}$
225-204-1508	7-1	.	1	230	$\frac{26\,758}{23\,319}$	$\frac{25\,587}{23\,319}$	$\frac{24\,940}{23\,319}$	$\frac{27\,513}{23\,319}$
225-204-1509	8	.	1	2600	$\frac{227\,984}{190\,567}$	$\frac{214\,746}{190\,567}$	$\frac{207\,426}{190\,567}$	$\frac{236\,513}{190\,567}$
225-204-1512	1	.	1	500	$\frac{57\,805}{50\,336}$	$\frac{55\,259}{50\,336}$	$\frac{53\,852}{50\,336}$	$\frac{59\,445}{50\,336}$
225-204-1514	3,0-6	.	1	500	$\frac{82\,674}{74\,717}$	$\frac{80\,128}{74\,717}$	$\frac{78\,721}{74\,717}$	$\frac{84\,314}{74\,717}$

							-	-
225-204-1515	3,5-6	.	1	760	$\frac{128\ 133}{115\ 990}$	$\frac{124\ 263}{115\ 990}$	$\frac{122\ 124}{115\ 990}$	$\frac{130\ 626}{115\ 990}$
225-204-1518	1 ( 1,5)	.	1	200	$\frac{21\ 972}{19\ 007}$	$\frac{20\ 954}{19\ 007}$	$\frac{20\ 391}{19\ 007}$	$\frac{22\ 628}{19\ 007}$

**225-205.**

							-	-
225-205-0100	13015-2012	.						
225-205-0101	1	.	1	10	$\frac{853}{710}$	$\frac{802}{710}$	$\frac{774}{710}$	$\frac{886}{710}$
225-205-0102	2	.	1	13	$\frac{975}{791}$	$\frac{909}{791}$	$\frac{872}{791}$	$\frac{1\ 018}{791}$
225-205-0103	3	.	1	40	$\frac{2\ 795}{2\ 233}$	$\frac{2\ 591}{2\ 233}$	$\frac{2\ 478}{2\ 233}$	$\frac{2\ 926}{2\ 233}$
225-205-0104	4	.	1	90	$\frac{7\ 083}{5\ 804}$	$\frac{6\ 625}{5\ 804}$	$\frac{6\ 369}{5\ 804}$	$\frac{7\ 378}{5\ 804}$
225-205-0105	5	.	1	130	$\frac{10\ 731}{8\ 873}$	$\frac{10\ 069}{8\ 873}$	$\frac{9\ 700}{8\ 873}$	$\frac{11\ 157}{8\ 873}$
225-205-0106	6	.	1	180	$\frac{17\ 297}{14\ 677}$	$\frac{16\ 380}{14\ 677}$	$\frac{15\ 869}{14\ 677}$	$\frac{17\ 887}{14\ 677}$
225-205-0107	7	.	1	230	$\frac{27\ 063}{23\ 617}$	$\frac{25\ 892}{23\ 617}$	$\frac{25\ 238}{23\ 617}$	$\frac{27\ 817}{23\ 617}$
225-205-0108	8	.	1	650	$\frac{53\ 248}{43\ 967}$	$\frac{49\ 938}{43\ 967}$	$\frac{48\ 108}{43\ 967}$	$\frac{55\ 380}{43\ 967}$

							-	-
225-205-0109	9	.	1	1130	<u>70 319</u> 54 621	<u>64 565</u> 54 621	<u>61 384</u> 54 621	<u>74 026</u> 54 621

**225-207.**

							-	-
225-207-0100	, 13015-2012	3						
225-207-0101	, 0,1 3 13015-2012	3	1	2542	<u>137 976</u> 103 058	<u>125 032</u> 103 058	<u>117 876</u> 103 058	<u>146 314</u> 103 058

**226.****226-1.****226-102.**

						-		-
226-102-0400	13015-2012	.						
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>129 754</u> 122 494			
226-102-0700	13015-2012	.						
226-102-0703	-8	.	1	50	<u>2 065</u> 1 778	<u>2 460</u> 1 778	<u>2 205</u> 1 778	<u>2 624</u> 1 778



					-			-
226-102-0704	-9	.	1	210	$\frac{8\,444}{7\,246}$	$\frac{10\,105}{7\,246}$	$\frac{9\,036}{7\,246}$	$\frac{10\,794}{7\,246}$

**226-103.**

							-	-
226-103-1400	13015-2012	.						
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	$\frac{14\,428}{9\,329}$	$\frac{12\,493}{9\,329}$	$\frac{11\,423}{9\,329}$	$\frac{15\,674}{9\,329}$
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350			$\frac{13\,108}{8\,136}$	
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	$\frac{10\,673}{7\,423}$	$\frac{9\,451}{7\,423}$	$\frac{8\,776}{7\,423}$	$\frac{11\,461}{7\,423}$
226-103-1405	-1-18-50	.	1	220	$\frac{9\,874}{6\,892}$	$\frac{8\,753}{6\,892}$	$\frac{8\,134}{6\,892}$	$\frac{10\,595}{6\,892}$
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	$\frac{5\,811}{4\,556}$	$\frac{5\,352}{4\,556}$	$\frac{5\,099}{4\,556}$	$\frac{6\,106}{4\,556}$
226-103-1407	-2-20-40	.	1	80	$\frac{3\,940}{2\,849}$	$\frac{3\,532}{2\,849}$	$\frac{3\,307}{2\,849}$	$\frac{4\,202}{2\,849}$
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	$\frac{3\,172}{2\,350}$	$\frac{2\,867}{2\,350}$	$\frac{2\,698}{2\,350}$	$\frac{3\,369}{2\,350}$
226-103-1409	-2-18-25	.	1	50	$\frac{2\,513}{1\,830}$	$\frac{2\,258}{1\,830}$	$\frac{2\,117}{1\,830}$	$\frac{2\,677}{1\,830}$
226-103-1410	-5	.	1	190	$\frac{9\,550}{6\,956}$	$\frac{8\,583}{6\,956}$	$\frac{8\,048}{6\,956}$	$\frac{10\,174}{6\,956}$
226-103-1800	13015-2012	.						

							-	-
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>29 758</u> 20 051	<u>26 092</u> 20 051	<u>24 065</u> 20 051	<u>32 120</u> 20 051
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>37 499</u> 24 598	<u>32 611</u> 24 598	<u>29 908</u> 24 598	<u>40 648</u> 24 598
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>51 361</u> 36 034	<u>45 607</u> 36 034	<u>42 426</u> 36 034	<u>55 067</u> 36 034

**226-105.**

							-	-
226-105-0100	13015-2012	.						
226-105-0101	6	.	1	60	<u>5 060</u> 4 200	<u>4 754</u> 4 200	<u>4 585</u> 4 200	<u>5 256</u> 4 200
226-105-0102	7	.	1	320			<u>13 643</u> 8 660	

**25.****251.****251-3.****251-302.**

							-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---

							-	-
251-302-0200	65							
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000			
251-302-0300	65							
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000			
251-302-0400	33320-2015	.						
251-302-0401	1	.	1	250	<u>18 950</u> 18 500	<u>20 398</u> 18 500	<u>20 604</u> 18 500	<u>19 576</u> 18 500
251-302-0402	1-1 «Vossloh»	.	1	275	<u>17 960</u> 17 500	<u>19 553</u> 17 500	<u>19 781</u> 17 500	<u>18 649</u> 17 500
251-302-0404	3 ( 1)	.	1	270	<u>17 956</u> 17 500	<u>19 520</u> 17 500	<u>19 743</u> 17 500	<u>18 632</u> 17 500

**255.****255-1.****255-101.**

							-	-
255-101-0100	6665-91	3						
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>67 195</u> 51 080	<u>67 195</u> 51 080	<u>64 732</u> 51 080	<u>67 195</u> 51 080

							-	-
255-101-0102	6665-91	3	1	2400	$\frac{90\,654}{73\,940}$	$\frac{90\,654}{73\,940}$	$\frac{88\,191}{73\,940}$	$\frac{90\,654}{73\,940}$

**255-102.**

							-	-
255-102-0600	40 80 17608-2017	2						
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	$\frac{3\,331}{2\,670}$	$\frac{3\,331}{2\,670}$	$\frac{3\,232}{2\,670}$	$\frac{3\,331}{2\,670}$
255-102-0602	40 17608-2017	2	1	96	$\frac{3\,862}{3\,188}$	$\frac{3\,862}{3\,188}$	$\frac{3\,764}{3\,188}$	$\frac{3\,862}{3\,188}$
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{3\,958}{2\,993}$	$\frac{3\,958}{2\,993}$	$\frac{3\,811}{2\,993}$	$\frac{3\,958}{2\,993}$
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	$\frac{4\,465}{3\,487}$	$\frac{4\,465}{3\,487}$	$\frac{4\,317}{3\,487}$	$\frac{4\,465}{3\,487}$
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	$\frac{4\,632}{3\,362}$	$\frac{4\,632}{3\,362}$	$\frac{4\,435}{3\,362}$	$\frac{4\,632}{3\,362}$
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	$\frac{5\,008}{3\,728}$	$\frac{5\,008}{3\,728}$	$\frac{4\,811}{3\,728}$	$\frac{5\,008}{3\,728}$
255-102-0800	, c 17608-2017	2						
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	$\frac{20\,849}{20\,200}$			

255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>21 517</u> 20 810			
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>21 157</u> 20 500			
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>21 825</u> 21 110			
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>22 133</u> 21 410			
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>23 667</u> 22 860			
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>24 180</u> 23 360			
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>24 776</u> 23 890			
255-102-0809	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 219</u> 20 560			
255-102-0810	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>21 886</u> 21 170			
255-102-0811	Ferro PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 527</u> 20 860			
255-102-0812	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 194</u> 21 470			
255-102-0813	Ferro PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 502</u> 21 770			
255-102-0814	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 036</u> 23 220			

							-	-
255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 549</u> 23 720			
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>25 146</u> 24 250			
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>21 311</u> 20 650			
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>21 979</u> 21 260			
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	<u>21 619</u> 20 950			
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>22 287</u> 21 560			
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	<u>22 594</u> 21 860			
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>24 129</u> 23 310			
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>24 642</u> 23 810			
255-102-0824	Ferro Lace 120 Granit	2	1	282	<u>25 238</u> 24 340			
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>21 999</u> 21 320			
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 666</u> 21 930			
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 307</u> 21 620			

255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>22 974</u> 22 230			
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 282</u> 22 530			
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>24 816</u> 23 980			
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 329</u> 24 480			
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>25 926</u> 25 010			
255-102-0900	, c 17608-2017	2						
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>25 519</u> 24 750			
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>26 186</u> 25 360			
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>25 826</u> 25 050			
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>26 494</u> 25 660			
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>26 802</u> 25 960			
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>28 336</u> 27 410			

							-	-
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>29 875</u> 28 910			
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>29 446</u> 28 440			
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>25 980</u> 25 200			
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 648</u> 25 810			
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 288</u> 25 500			
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>26 956</u> 26 110			
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 264</u> 26 410			
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 798</u> 27 860			
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>29 311</u> 28 360			
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>29 907</u> 28 890			
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>26 257</u> 25 470			
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>26 925</u> 26 080			
255-102-0919	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>26 565</u> 25 770			



255-102-0920	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>27 233</u> 26 380			
255-102-0921	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>27 541</u> 26 680			
255-102-0922	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>29 075</u> 28 130			
255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>29 588</u> 28 630			
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>30 184</u> 29 160			
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>26 709</u> 25 910			
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 376</u> 26 520			
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>27 017</u> 26 210			
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 684</u> 26 820			
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>27 992</u> 27 120			
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>29 526</u> 28 570			
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>30 039</u> 29 070			
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>30 636</u> 29 600			

**255-103.**

255-103-0100		.			
255-103-0101	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>11 247</u> 11 000
255-103-0102	500 350 150 ,	.	1	63	<u>8 204</u> 8 050
255-103-0103	1000 350 150 ,	.	1	126	<u>12 158</u> 11 900
255-103-0104	500 350 150 ,	.	1	63	<u>9 115</u> 8 950

**26.****261.****261-1.****261-101.**

, ,

					，	，	-	-
261-101-0100								
261-101-0101	600, 5-10 1284-2004	3	1	1400	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637	<u>4 224</u> 3 637
261-101-0102	1,25-5 , 75 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569

							-	-
261-101-0103	948-92 800	3	1	800	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$	$\frac{15\,925}{15\,325}$
261-101-0104	948-92 900	3	1	900	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$	$\frac{16\,613}{15\,963}$
261-101-0105	( 5 10), 600,	3	1	303	$\frac{3\,191}{3\,019}$	$\frac{3\,191}{3\,019}$	$\frac{3\,191}{3\,019}$	$\frac{3\,191}{3\,019}$
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1750	$\frac{1\,965}{1\,297}$	$\frac{1\,965}{1\,297}$	$\frac{1\,965}{1\,297}$	$\frac{1\,965}{1\,297}$
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$	$\frac{2\,953}{2\,247}$
261-101-0108		3	1	1650	$\frac{1\,487}{863}$	$\frac{1\,487}{863}$	$\frac{1\,487}{863}$	$\frac{1\,487}{863}$
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	$\frac{3\,370}{2\,764}$	$\frac{3\,370}{2\,764}$	$\frac{3\,370}{2\,764}$	$\frac{3\,370}{2\,764}$
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	$\frac{9\,548}{9\,249}$	$\frac{9\,548}{9\,249}$	$\frac{9\,548}{9\,249}$	$\frac{9\,548}{9\,249}$
261-101-0138	0 70	3	1	1700	$\frac{2\,993}{2\,322}$	$\frac{2\,993}{2\,322}$	$\frac{2\,993}{2\,322}$	$\frac{2\,993}{2\,322}$
261-101-0200	, ,							
261-101-0203	7473-2010 22,5	3	1	2400	$\frac{24\,453}{21\,934}$	$\frac{24\,453}{21\,934}$	$\frac{24\,453}{21\,934}$	$\frac{24\,453}{21\,934}$
261-101-0204	7473-2010 30	3	1	2400	$\frac{30\,064}{27\,435}$	$\frac{30\,064}{27\,435}$	$\frac{30\,064}{27\,435}$	$\frac{30\,064}{27\,435}$
261-101-0205	7473-2010 12,5,	3	1	2400	$\frac{21\,635}{19\,171}$	$\frac{21\,635}{19\,171}$	$\frac{21\,635}{19\,171}$	$\frac{21\,635}{19\,171}$

							-	-
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	$\frac{27\,931}{25\,768}$	$\frac{27\,931}{25\,768}$	$\frac{27\,931}{25\,768}$	$\frac{27\,931}{25\,768}$
261-101-0300	,							
261-101-0378	, , , 22,5	3	1	2500	$\frac{104\,567}{100\,767}$	$\frac{104\,567}{100\,767}$	$\frac{104\,567}{100\,767}$	$\frac{104\,567}{100\,767}$
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	$\frac{70\,650}{67\,514}$	$\frac{70\,650}{67\,514}$	$\frac{70\,650}{67\,514}$	$\frac{70\,650}{67\,514}$
261-101-0380	8 , 800 939-92		1	100	$\frac{3\,404}{3\,267}$	$\frac{3\,404}{3\,267}$	$\frac{3\,404}{3\,267}$	$\frac{3\,404}{3\,267}$
261-101-0382	, , , 22,5, 937-92	3	1	2500	$\frac{107\,979}{104\,111}$	$\frac{107\,979}{104\,111}$	$\frac{107\,979}{104\,111}$	$\frac{107\,979}{104\,111}$
261-101-0383	, , , ; , , , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	$\frac{61\,335}{58\,382}$	$\frac{61\,335}{58\,382}$	$\frac{61\,335}{58\,382}$	$\frac{61\,335}{58\,382}$

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2022**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ  
2023 жыл**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2022**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
ОБЛАСТЬ УЛЫТАУ  
2023 год**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная