

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АБАЙ ОБЛЫСЫ
2022 жыл (3-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**АБАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год (Выпуск 3)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нұр-Сұлтан 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АБАЙ ОБЛЫСЫ
2022 жыл (3-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

АБАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

2022 год (Выпуск 3)

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Нұр-Сұлтан 2022

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 19.09.2022 ж. № 181-НҚ бұйрығымен 01.10.2022 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 19.09.2022 года № 181-НҚ с 01.10.2022 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		1
211-4.		8
211-6.		9
212.	, ,	9
212-1.		9
212-4.		42
212-5.		43
212-6.		48
213.		50
213-1.		50
213-3.	, ,	51
22.		52
221.		52
221-1.		53
222.	, , ,	54
222-1.	, ,	54
222-2.	,	56
222-3.	, ,	57
225.		58
225-1.		58
225-2.		61
226.		65
226-1.		65
25.		67

8.04-08-2021

IV

255. , ,

67

255-1.

67

,

21.
 211. -
 211-1. ,
 211-101.

					,	
211-101-0100		3				
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 841</u> 941	

211-103.

					,	
211-103-0100		3				
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 679</u> 386	
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 888</u> 447	
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 431</u> 323	

211-2.
 211-201.

8.04-08-2021

2

211-201-0100	1284-2004 , 200	3			
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 286}{3\ 698}$
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 283}{3\ 698}$
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 279}{3\ 698}$
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 279}{3\ 698}$
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 279}{3\ 698}$
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 275}{3\ 698}$
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 268}{3\ 698}$
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{4\ 275}{3\ 698}$
211-201-0200	1284-2004 , 300	3			
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 356}{3\ 767}$
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 352}{3\ 767}$

211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 349}{3\ 767}$
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 349}{3\ 767}$
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 349}{3\ 767}$
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 345}{3\ 767}$
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 338}{3\ 767}$
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{4\ 345}{3\ 767}$
211-201-0300	1284-2004 , 400	3			
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 429}{3\ 838}$
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 425}{3\ 838}$
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 421}{3\ 838}$
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 421}{3\ 838}$
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 421}{3\ 838}$
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 418}{3\ 838}$

8.04-08-2021

4

211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 410</u> 3 838
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>4 418</u> 3 838
211-201-0400	1284-2004 , 600	3			
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 504</u> 3 912
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 500</u> 3 912
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>4 497</u> 3 912
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>4 497</u> 3 912
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>4 497</u> 3 912
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>4 493</u> 3 912
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 486</u> 3 912
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>4 493</u> 3 912
211-201-0500	1284-2004 , 800	3			

211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 582}{3\ 988}$
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 578}{3\ 988}$
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 575}{3\ 988}$
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 575}{3\ 988}$
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 575}{3\ 988}$
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 571}{3\ 988}$
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 564}{3\ 988}$
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{4\ 571}{3\ 988}$
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3			
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 664}{4\ 068}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 660}{4\ 068}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 656}{4\ 068}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 656}{4\ 068}$

8.04-08-2021

6

211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 656}{4\ 068}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 653}{4\ 068}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 645}{4\ 068}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{4\ 653}{4\ 068}$
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3			
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 664}{4\ 068}$
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 660}{4\ 068}$
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 656}{4\ 068}$
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 656}{4\ 068}$
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 656}{4\ 068}$
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 653}{4\ 068}$
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 645}{4\ 068}$
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{4\ 653}{4\ 068}$

211-201-0800	1284-2004 , 1400	3			
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 664}{4\ 068}$
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 660}{4\ 068}$
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 656}{4\ 068}$
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 656}{4\ 068}$
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 656}{4\ 068}$
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 653}{4\ 068}$
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 645}{4\ 068}$
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{4\ 653}{4\ 068}$

211-202.

211-202-0400	, 1000 1284 2004	3			

8.04-08-2021

8

211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{7\ 694}{4\ 068}$
211-202-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{7\ 668}{4\ 068}$
211-202-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{7\ 643}{4\ 068}$
211-202-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{7\ 618}{4\ 068}$
211-202-0405	40	3	1	1350	$\frac{7\ 567}{4\ 068}$

211-205.

211-205-0100	1215-2003				
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	$\frac{20\ 236}{17\ 357}$
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	$\frac{20\ 236}{17\ 357}$

211-4.

211-401.

					,	
211-401-0100	8736-2014	3				
211-401-0101		3	1	1500	<u>8 224</u> 4 339	
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>8 224</u> 4 339	

211-6.
211-601.

-

					,	
211-601-0100	-	23735-2014	3			
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>8 200</u> 4 068

212. ,
212-1.
212-101.

					,	
212-101-0100	3,5	7473-2010	3			
212-101-0101	3,5	7473-2010	3	1	2400	<u>30 040</u> 16 487

8.04-08-2021

10

212-101-0200	5 7473-2010	3			
212-101-0201	5 7473-2010	3	1	2400	<u>29 883</u> 16 333
212-101-0300	7,5 7473-2010	3			
212-101-0301		3	1	2400	<u>31 345</u> 17 765
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>31 525</u> 17 943
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>31 708</u> 18 122
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>31 985</u> 18 393
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>32 267</u> 18 669
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>32 553</u> 18 950
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>31 708</u> 18 122
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>31 893</u> 18 303
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>32 173</u> 18 577
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>32 457</u> 18 856
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>32 745</u> 19 138

212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>31 893</u> 18 303
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>32 080</u> 18 486
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>32 363</u> 18 764
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>32 650</u> 19 045
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>32 940</u> 19 330
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>32 080</u> 18 486
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>32 268</u> 18 671
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>32 554</u> 18 951
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>32 843</u> 19 234
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>33 138</u> 19 523
212-101-0400	10 7473-2010	3			
212-101-0401		3	1	2400	<u>32 205</u> 18 609
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>32 395</u> 18 795

8.04-08-2021

12

212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>32 586</u> 18 982
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>32 876</u> 19 267
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>33 172</u> 19 556
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>33 471</u> 19 850
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>32 586</u> 18 982
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>32 780</u> 19 173
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>33 075</u> 19 461
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>33 371</u> 19 752
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>33 674</u> 20 049
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>32 780</u> 19 173
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>32 975</u> 19 364
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>33 273</u> 19 656
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>33 573</u> 19 950

212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>33 879</u> 20 250
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>32 975</u> 19 364
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>33 174</u> 19 558
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>33 472</u> 19 851
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>33 777</u> 20 150
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>34 085</u> 20 451
212-101-0500	12,5 7473-2010	3			
212-101-0501		3	1	2400	<u>32 253</u> 18 655
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>32 442</u> 18 841
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>32 634</u> 19 029
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>32 925</u> 19 314
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>33 221</u> 19 605
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>33 521</u> 19 899

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>32 634</u> 19 029
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>32 828</u> 19 219
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>33 122</u> 19 508
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>33 422</u> 19 801
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>33 724</u> 20 098
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>32 828</u> 19 219
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>33 025</u> 19 413
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>33 321</u> 19 703
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>33 622</u> 19 998
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>33 929</u> 20 299
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>33 025</u> 19 413
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>33 222</u> 19 606
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>33 522</u> 19 900

212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>33 826</u> 20 198
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>34 135</u> 20 501
212-101-0600	15 7473-2010	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>33 494</u> 19 872
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>33 696</u> 20 071
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>33 900</u> 20 270
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>34 211</u> 20 575
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>34 525</u> 20 883
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>34 845</u> 21 197
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>33 900</u> 20 270
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>34 107</u> 20 474
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>34 420</u> 20 781
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>34 738</u> 21 092

8.04-08-2021

16

212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>35 061</u> 21 408
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>34 107</u> 20 474
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>34 316</u> 20 678
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>34 632</u> 20 988
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>34 953</u> 21 303
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>35 280</u> 21 623
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>34 316</u> 20 678
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>34 527</u> 20 885
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>34 847</u> 21 199
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>35 171</u> 21 517
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>35 499</u> 21 839
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>35 160</u> 21 506
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>35 379</u> 21 720

212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>35 711</u> 22 046
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>36 049</u> 22 377
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>36 391</u> 22 712
212-101-0700	20 7473-2010	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>35 627</u> 21 963
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>35 849</u> 22 181
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>36 188</u> 22 514
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>36 533</u> 22 852
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>36 882</u> 23 194
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>35 849</u> 22 181
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>36 075</u> 22 403
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>36 419</u> 22 740
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>36 766</u> 23 080

8.04-08-2021

18

212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>37 119</u> 23 426
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>36 075</u> 22 403
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>36 303</u> 22 626
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>36 650</u> 22 967
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>37 001</u> 23 311
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>37 357</u> 23 660
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>36 990</u> 23 300
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>37 227</u> 23 533
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>37 588</u> 23 886
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>37 953</u> 24 244
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>38 323</u> 24 607
212-101-0800	22,5 7473-2010	3			
212-101-0801		3	1	2400	<u>37 270</u> 23 574

212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>37 510</u> 23 810
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>37 874</u> 24 166
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>38 245</u> 24 530
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>38 619</u> 24 897
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>37 510</u> 23 810
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>37 752</u> 24 047
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>38 121</u> 24 408
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>38 494</u> 24 775
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>38 872</u> 25 145
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>37 752</u> 24 047
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>37 998</u> 24 288
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>38 369</u> 24 652
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>38 746</u> 25 022

8.04-08-2021

20

212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>39 130</u> 25 398
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>38 734</u> 25 010
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>38 988</u> 25 259
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>39 375</u> 25 639
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>39 768</u> 26 023
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>40 165</u> 26 413
212-101-0900	25 7473-2010	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>38 759</u> 25 034
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>39 142</u> 25 410
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>39 530</u> 25 790
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>39 925</u> 26 177
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>39 014</u> 25 284
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>39 400</u> 25 663

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>39 793</u> 26 048
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>40 191</u> 26 438
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>40 045</u> 26 295
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>40 448</u> 26 691
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>40 855</u> 27 089
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>41 270</u> 27 496
212-101-1000	27,5 7473-2010	3			
212-101-1001		3	1	2400	<u>38 928</u> 25 200
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>39 313</u> 25 578
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>39 705</u> 25 962
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>40 102</u> 26 351
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>39 185</u> 25 452
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>39 574</u> 25 833

212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>39 970</u> 26 222
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>40 371</u> 26 615
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>40 223</u> 26 470
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>40 628</u> 26 867
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>41 040</u> 27 271
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>41 456</u> 27 679
212-101-1100	30 7473-2010	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>40 492</u> 26 733
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>40 900</u> 27 133
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>41 315</u> 27 540
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>41 735</u> 27 952
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>40 762</u> 26 998
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>41 175</u> 27 403

212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>41 596</u> 27 815
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>42 021</u> 28 233
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>41 864</u> 28 079
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>42 295</u> 28 501
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>42 731</u> 28 928
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>43 173</u> 29 361
212-101-1200	35 7473-2010	3			
212-101-1201		3	1	2400	<u>41 023</u> 27 253
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>41 439</u> 27 662
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>41 863</u> 28 078
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>42 292</u> 28 498
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>41 300</u> 27 526
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>41 722</u> 27 939

8.04-08-2021

24

212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>42 149</u> 28 358
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>42 584</u> 28 784
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>42 424</u> 28 627
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>42 861</u> 29 056
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>43 307</u> 29 493
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>43 757</u> 29 935
212-101-1300	40 7473-2010	3			
212-101-1301		3	1	2400	<u>42 135</u> 28 344
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>42 569</u> 28 769
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>43 009</u> 29 201
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>43 456</u> 29 639
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>42 424</u> 28 627
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>42 861</u> 29 056

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>43 307</u> 29 493
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>43 757</u> 29 935
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>43 591</u> 29 772
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>44 048</u> 30 219
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>44 509</u> 30 672
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>44 979</u> 31 132
212-101-1400	45 7473-2010	3			
212-101-1401		3	1	2400	<u>43 002</u> 29 194
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>43 450</u> 29 633
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>43 903</u> 30 077
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>44 363</u> 30 528
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>43 300</u> 29 486
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>43 751</u> 29 928

8.04-08-2021

26

212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>44 209</u> 30 377
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>44 673</u> 30 833
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>44 504</u> 30 667
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>44 972</u> 31 125
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>45 449</u> 31 593
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>45 931</u> 32 066
212-101-1500	7473-2010 3,5	3			
212-101-1501	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>30 372</u> 16 812
212-101-1600	7473-2010 5,	3			
212-101-1601	7473-2010 5,	3	1	2400	<u>30 717</u> 17 150
212-101-1700	7473-2010 7,5,	3			
212-101-1701		3	1	2400	<u>32 388</u> 18 788
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>32 580</u> 18 976

212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>32 773</u> 19 166
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>33 066</u> 19 453
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>33 364</u> 19 745
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>33 666</u> 20 041
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>32 773</u> 19 166
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>32 968</u> 19 357
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>33 265</u> 19 648
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>33 565</u> 19 942
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>33 871</u> 20 242
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>32 968</u> 19 357
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>33 165</u> 19 550
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>33 466</u> 19 845
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>33 769</u> 20 142

8.04-08-2021

28

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>34 077</u> 20 444
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>33 165</u> 19 550
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>33 366</u> 19 747
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>33 667</u> 20 042
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>33 974</u> 20 343
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>34 285</u> 20 648
212-101-1800	10, 7473-2010	3			
212-101-1801		3	1	2400	<u>33 154</u> 19 539
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>33 353</u> 19 735
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>33 555</u> 19 932
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>33 861</u> 20 232
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>34 169</u> 20 535
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>34 483</u> 20 842

212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>33 555</u> 19 932
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>33 758</u> 20 132
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>34 066</u> 20 433
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>34 379</u> 20 740
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>34 696</u> 21 051
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>33 758</u> 20 132
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>33 964</u> 20 333
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>34 275</u> 20 638
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>34 591</u> 20 948
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>34 911</u> 21 261
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>33 964</u> 20 333
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>34 171</u> 20 537
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>34 484</u> 20 843

8.04-08-2021

30

212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>34 803</u> 21 156
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>35 128</u> 21 474
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			
212-101-1901		3	1	2400	<u>33 518</u> 19 896
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>33 720</u> 20 094
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>33 925</u> 20 295
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>34 235</u> 20 599
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>34 550</u> 20 908
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>34 871</u> 21 222
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>33 925</u> 20 295
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>34 132</u> 20 498
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>34 446</u> 20 806
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>34 764</u> 21 118

212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>35 087</u> 21 435
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>34 132</u> 20 498
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>34 342</u> 20 704
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>34 658</u> 21 013
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>34 979</u> 21 328
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>35 305</u> 21 648
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>34 342</u> 20 704
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>34 552</u> 20 910
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>34 872</u> 21 223
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>35 197</u> 21 542
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>35 527</u> 21 866
212-101-2000	7473-2010 15,	3			
212-101-2001		3	1	2400	<u>34 768</u> 21 122

8.04-08-2021

32

212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>34 983</u> 21 332
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>35 201</u> 21 546
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>35 530</u> 21 869
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>35 865</u> 22 197
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>36 205</u> 22 530
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>35 201</u> 21 546
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>35 421</u> 21 762
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>35 755</u> 22 089
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>36 091</u> 22 419
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>36 435</u> 22 756
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>35 421</u> 21 762
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>35 643</u> 21 979
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>35 980</u> 22 309

212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>36 321</u> 22 644
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>36 666</u> 22 983
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>35 643</u> 21 979
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>35 867</u> 22 199
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>36 207</u> 22 532
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>36 552</u> 22 870
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>36 901</u> 23 213
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>36 539</u> 22 858
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>36 772</u> 23 086
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>37 126</u> 23 433
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>37 484</u> 23 785
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>37 848</u> 24 141
212-101-2100	20, 7473-2010	3			

8.04-08-2021

34

212-101-2101		3	1	2400	<u>36 987</u> 23 297
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>37 224</u> 23 529
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>37 585</u> 23 883
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>37 950</u> 24 241
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>38 321</u> 24 605
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>37 224</u> 23 529
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>37 465</u> 23 765
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>37 828</u> 24 122
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>38 197</u> 24 483
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>38 572</u> 24 851
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>37 465</u> 23 765
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>37 706</u> 24 002
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>38 074</u> 24 363

212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>38 447</u> 24 728
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>38 825</u> 25 099
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>38 435</u> 24 716
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>38 686</u> 24 962
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>39 068</u> 25 337
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>39 456</u> 25 718
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>39 849</u> 26 103
212-101-2200	7473-2010 22,5,	3			
212-101-2201		3	1	2400	<u>38 487</u> 24 768
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>38 739</u> 25 015
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>39 123</u> 25 391
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>39 511</u> 25 771
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>39 906</u> 26 159

212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>38 739</u> 25 015
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>38 995</u> 25 266
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>39 382</u> 25 645
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>39 774</u> 26 029
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>40 172</u> 26 419
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>38 995</u> 25 266
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>39 252</u> 25 518
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>39 643</u> 25 901
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>40 039</u> 26 290
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>40 442</u> 26 684
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>40 026</u> 26 276
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>40 294</u> 26 539
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>40 700</u> 26 938

212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>41 112</u> 27 342
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>41 530</u> 27 751
212-101-2300	7473-2010 25,	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>39 869</u> 26 123
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>40 270</u> 26 515
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>40 675</u> 26 912
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>41 087</u> 27 316
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>40 137</u> 26 385
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>40 539</u> 26 780
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>40 949</u> 27 182
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>41 366</u> 27 590
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>41 212</u> 27 439
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>41 632</u> 27 851

212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>42 057</u> 28 268
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>42 490</u> 28 692
212-101-2500	30, 7473-2010	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>41 563</u> 27 783
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>41 988</u> 28 200
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>42 420</u> 28 623
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>42 857</u> 29 052
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>41 847</u> 28 061
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>42 276</u> 28 483
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>42 711</u> 28 909
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>43 154</u> 29 343
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>42 991</u> 29 183
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>43 437</u> 29 621

212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>43 891</u> 30 065
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>44 351</u> 30 517
212-101-2600	7473-2010 35,	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>42 413</u> 28 616
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>42 850</u> 29 045
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>43 296</u> 29 482
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>43 746</u> 29 923
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>42 704</u> 28 902
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>43 147</u> 29 336
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>43 596</u> 29 777
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>44 051</u> 30 222
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>43 884</u> 30 059
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>44 343</u> 30 509

8.04-08-2021

40

212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>44 811</u> 30 967
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>45 285</u> 31 432
212-101-2700	40, 7473-2010	3			
212-101-2701		3	1	2400	<u>43 580</u> 29 760
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>44 035</u> 30 207
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>44 498</u> 30 661
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>44 967</u> 31 120
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>43 884</u> 30 059
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>44 344</u> 30 510
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>44 811</u> 30 967
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>45 285</u> 31 432
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>45 110</u> 31 261
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>45 588</u> 31 730

212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>46 074</u> 32 206
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>46 566</u> 32 689
212-101-2800	45, 7473-2010	3			
212-101-2801		3	1	2400	<u>44 492</u> 30 654
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>44 961</u> 31 114
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>45 437</u> 31 581
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>45 920</u> 32 055
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>44 805</u> 30 961
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>45 278</u> 31 425
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>45 759</u> 31 897
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>46 246</u> 32 375
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>46 068</u> 32 200
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>46 559</u> 32 681

8.04-08-2021

42

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>47 060</u> 33 173
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>47 567</u> 33 670

212-4.

212-402.

212-402-0100	28013-98	3			
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 743</u> 23 311
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 844</u> 22 430
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>25 224</u> 20 842
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 685</u> 20 313
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 685</u> 20 313
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 070</u> 20 691
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 506</u> 22 909

212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>32 940</u> 28 730
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>30 131</u> 26 462
212-402-0200	28013-98				
212-402-0201	(0,7) , ,		1	1	<u>515</u> 503
212-402-0202	(1,8) , ,		1	1	<u>515</u> 503
212-402-0203	(3) , ,		1	1	<u>515</u> 503
212-402-0204	(5) , ,		1	1	<u>515</u> 503

212-5.
212-501.

					-				
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>24 776</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930	<u>24 959</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 539</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>24 722</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 264</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 447</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 017</u> 24 167	<u>26 588</u> 24 167	<u>25 201</u> 24 167	<u>26 588</u> 24 167	<u>26 588</u> 24 167
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 796</u> 23 265	<u>25 668</u> 23 265	<u>24 281</u> 23 265	<u>25 668</u> 23 265	<u>25 668</u> 23 265
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 566</u> 23 039	<u>25 438</u> 23 039	<u>24 051</u> 23 039	<u>25 438</u> 23 039	<u>25 438</u> 23 039
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 358</u> 23 730	<u>26 143</u> 23 730	<u>24 756</u> 23 730	<u>26 143</u> 23 730	<u>26 143</u> 23 730
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 572</u> 25 132	<u>27 572</u> 25 132	<u>26 185</u> 25 132	<u>27 572</u> 25 132	<u>27 572</u> 25 132
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 515</u> 23 970	<u>26 388</u> 23 970	<u>25 000</u> 23 970	<u>26 388</u> 23 970	<u>26 388</u> 23 970
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 515</u> 23 970	<u>26 388</u> 23 970	<u>30 095</u> 28 965	<u>26 388</u> 23 970	<u>31 482</u> 28 965
212-501-0300	1225-2019								

212-501-0304	, II		1	1000	<u>33 695</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>33 789</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>27 517</u> 26 397	<u>28 863</u> 26 397	<u>27 611</u> 26 397	<u>28 863</u> 26 397	<u>28 863</u> 26 397	<u>28 863</u> 26 397	
212-501-0402	II		1	1000	<u>27 332</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>27 426</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	

212-502.

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 751</u> 23 685	<u>26 097</u> 23 685	<u>24 844</u> 23 685	<u>26 097</u> 23 685	<u>26 097</u> 23 685	<u>26 097</u> 23 685
212-502-0102	, II		1	1000	<u>22 722</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>22 816</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696
212-502-0104	, II		1	1000		<u>26 835</u> 24 408	<u>25 582</u> 24 408			

212-503.

-

					-				
212-501-0304	, II		1	1000	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>33 654</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>28 863</u> 26 397	<u>28 863</u> 26 397	<u>27 476</u> 26 397	<u>28 863</u> 26 397	<u>28 863</u> 26 397
212-501-0402	II		1	1000	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>27 292</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217

					-				
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 097</u> 23 685	<u>26 097</u> 23 685	<u>24 710</u> 23 685	<u>26 097</u> 23 685	<u>26 097</u> 23 685
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>22 681</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696
212-502-0104	, II		1	1000			<u>25 447</u> 24 408		<u>26 835</u> 24 408

212-503-0100	-										
	31015-2002										
212-503-0103	-20		1	1000	<u>30 099</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>30 193</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	

212-504.

212-504-0100											
212-504-0101	-				<u>5 047</u> 4 948						
212-504-0102					<u>5 503</u> 5 395						
212-504-0103	- - () 1223-2019		1	1	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893
212-504-0104	, - 1223-2019		1	1	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075
212-504-0105	1223-2019 -		1	1	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627
212-504-0106	1223-2019 -		1	1	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531

212-6.**212-601.**

-

8.04-08-2021

					-				
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 874</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>30 058</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929

					-				
212-504-0100									
212-504-0101	-								
212-504-0102									
212-504-0103	- 1223-2019		1	1	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	
212-504-0104	, - 1223-2019		1	1	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	
212-504-0105	1223-2019 -		1	1	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	
212-504-0106	1223-2019 -		1	1	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	

8.04-08-2021

50

212-601-0100	- 1168-2006				
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	$\frac{41}{39}$

213.

213-1.

213-101.

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .			
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{109\ 183}{88\ 142}$
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .			
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	$\frac{99\ 207}{74\ 581}$

213-102.

--	--	--	--	--	--

213-102-0200	250 120 88 , 379-2015	1000 .			
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>107 754</u> 76 842
213-102-0300	250 120 88 , 379-2015	1000 .			
213-102-0302	150,	1000 .	1	4800	<u>112 365</u> 81 362
213-102-0306	150,	1000 .	1	4800	<u>140 028</u> 108 482

213-3. , ,
213-301.

213-301-0100	() 31360-2007	3			
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>38 145</u> 30 737

213-302.

8.04-08-2021

52

213-302-0100	945-92					
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>486</u> 371	

213-304.

213-304-0100	945-92					
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>401</u> 280	
213-304-0103	, 390 90 188 ,		2	9	<u>239</u> 181	

213-306.

213-306-0100	958-93	2				
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 161</u> 2 074	

22.

221.
221-1.
221-101.

221-101-0100	19804-2012				
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>11 302</u> 9 571
221-101-0104	350 19804-2012		1	311	<u>13 967</u> 12 558

221-102.

221-102-0100	13579-78	3			
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>52 897</u> 35 282

221-103.

--	--	--	--	--	--

8.04-08-2021

54

221-103-0200	28737-90	3			
221-103-0201	28737-90 15	3	1	2523	<u>101 886</u> 90 679
221-103-0202	28737-90 22,5	3	1	2515	<u>149 148</u> 137 044

221-104.

221-104-0100	956-93				
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2450	<u>91 130</u> 68 763
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2454	<u>93 407</u> 70 962
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>98 535</u> 75 989

222.

222-1.

222-101.

222-101-0100	13015-2012	3			
222-101-0101	(937-92	3	1	2487	<u>134 583</u> 111 053

222-102.

222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>138 540</u> 116 307
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>148 621</u> 125 203
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>139 461</u> 118 270
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>148 420</u> 125 930
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>147 578</u> 126 505
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>216 315</u> 191 066
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>158 588</u> 137 141

8.04-08-2021

56

222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>189 598</u> 167 644
222-102-0200	948-84	3			
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>140 279</u> 116 571
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>144 787</u> 120 914
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>143 004</u> 119 166
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>112 912</u> 89 673
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>253 642</u> 227 660
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>117 210</u> 93 920
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>175 178</u> 150 760
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>129 000</u> 105 361
222-102-0300	948-84	3			
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>63 274</u> 41 042

222-2. ,
222-202.

222-202-0100	13015-2012	3			
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>260 722</u> 238 055

222-203.

222-203-0100	13015-2012				
222-203-0101	4.4		1	50	<u>6 238</u> 5 695
222-203-0102	5.2		1	45	<u>7 209</u> 6 690
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>8 416</u> 7 684
222-203-0104	6.2		1	90	<u>9 623</u> 8 679
222-203-0105	6.4		1	134	<u>11 199</u> 9 854
222-203-0300	949-92	2			
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>12 943</u> 10 370

222-3.**222-301.**

8.04-08-2021

58

222-301-0100	8717-2016				
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 520</u> 6 805
222-301-0200	9818-2015	2			
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>21 334</u> 17 713
222-301-0300	9818-2015	2			
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>13 523</u> 11 480

222-302.

,

222-302-0100	961-93				
222-302-0103	24.13-6		1	950	<u>57 564</u> 48 455
222-302-0108	33.12-5		1	1200	<u>69 757</u> 58 309
222-302-0109	33.13-6		1	1325	<u>78 297</u> 65 632

225.

225-1.

225-101.

225-101-0100	8020-2016				
225-101-0101	7-3		1	130	<u>7 025</u> 6 001
225-101-0103	7-9		1	380	<u>13 271</u> 11 624
225-101-0104	10-3		1	200	<u>8 076</u> 6 238
225-101-0105	10-6		1	400	<u>16 337</u> 12 656
225-101-0106	10-9		1	600	<u>22 698</u> 17 926
225-101-0108	15-6		1	660	<u>24 512</u> 18 487
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>36 175</u> 28 253
225-101-0110	20-6		1	980	<u>39 241</u> 30 239
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>55 850</u> 44 666
225-101-0114	15-3		1	1200	<u>20 332</u> 9 854
225-101-0200	8020-2016				
225-101-0201	6		1	50	<u>9 281</u> 8 679

8.04-08-2021

60

225-101-0600	8020-2016				
225-101-0601	10		1	450	<u>23 456</u> 19 750
225-101-0602	15		1	950	<u>47 234</u> 39 456
225-101-0603	20		1	1480	<u>83 471</u> 71 160
225-101-0605	10-1		1	250	<u>15 682</u> 13 572
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 679</u> 15 233
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>36 652</u> 31 029
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>41 956</u> 36 498
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>69 478</u> 58 709
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>78 123</u> 64 999
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>80 914</u> 69 248

225-108.

225-108-0100	13015-2012	3			
225-108-0101	13015-2012 3,6 4,8	3	1	2502	<u>156 232</u> 132 152

225-2.**225-201.**

225-201-0100	13015-2012				
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>38 813</u> 29 652
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>75 725</u> 58 490
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>139 124</u> 112 641
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>200 408</u> 162 542
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>476 889</u> 418 651

225-202.

8.04-08-2021

62

225-202-0100	13015-2012				
225-202-0102	2		1	550	<u>30 716</u> 25 493
225-202-0103	3		1	900	<u>46 070</u> 37 607
225-202-0104	4		1	1530	<u>80 060</u> 69 272
225-202-0105	5		1	2300	<u>123 719</u> 101 973
225-202-1100	13015-2012	3			
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>135 398</u> 111 944
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>139 071</u> 117 513
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>122 816</u> 99 668

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3			
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>77 216</u> 54 618

225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>103 038</u> 80 009
225-203-0200	13015-2012	3			
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>165 715</u> 141 398
225-203-0500	13015-2012	3			
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>252 304</u> 226 004
225-203-0700	13015-2012				
225-203-0701	1		1	130	<u>10 427</u> 9 131
225-203-0702	2		1	220	<u>19 497</u> 17 267
225-203-0705	5		1	600	<u>46 451</u> 40 500
225-203-0706	6		1	1250	<u>88 627</u> 76 390
225-203-0707	7		1	1770	<u>143 164</u> 129 693
225-203-0708	8		1	2880	<u>203 471</u> 175 289

225-204.

8.04-08-2021

64

225-204-0300	2387-2013				
225-204-0303	95-2		1	750	<u>58 850</u> 54 959
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>81 826</u> 73 142
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>80 917</u> 69 881
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>314 074</u> 286 527
225-204-0600	937-92				
225-204-0601	1		1	800	<u>69 280</u> 61 202
225-204-0602	2		1	675	<u>54 931</u> 48 184
225-204-0603	3		1	550	<u>45 193</u> 39 686
225-204-0604	4		1	475	<u>39 386</u> 34 624
225-204-0605	5		1	400	<u>30 260</u> 26 307
225-204-0607	-1		1	300	<u>18 062</u> 15 188
225-204-0800	2386-2013				

225-204-0806	43-2		1	330	<u>30 880</u> 28 286
225-204-0807	45		1	510	<u>50 534</u> 46 471
225-204-0808	-60		1	680	<u>67 283</u> 61 866
225-204-1000	- 13015-2012				
225-204-1001	3		1	110	<u>9 380</u> 8 272
225-204-1007	-1		1	300	<u>14 927</u> 12 114

226.**226-1.****226-102.**

226-102-0100	13015-2012				
226-102-0101	9- 11-15 7		1	6370	<u>672 753</u> 606 054
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>779 993</u> 711 191
226-102-0103	12- 11-15 7		1	8500	<u>751 677</u> 665 538

226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>886 303</u> 797 525
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 251 232</u> 1 113 298
226-102-0106	2 16,76- 11		1	15100	<u>1 450 744</u> 1 295 458
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 638 022</u> 1 479 064
226-102-0108	2 18- 11-15 7		1	16200	<u>1 478 241</u> 1 313 176
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 616 556</u> 1 448 779
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>863 343</u> 775 015
226-102-0116	2 15- 11-15 7		1	13500	<u>1 321 035</u> 1 181 732
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 608 903</u> 1 441 276
226-102-0118	-9		1	5000	<u>508 131</u> 456 167
226-102-0600	21924.0-84	3			
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>147 564</u> 123 696

226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>172 590</u> 148 341

25.**255.****255-1.****255-101.**

255-101-0100	6665-91	3			
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>69 936</u> 56 468

255-102.

255-102-0600	- 40 - 80 17608-2017	2			
255-102-0603	17608-2017 50	2	1	120	<u>3 936</u> 3 254

8.04-08-2021

68

255-102-0604	- 17608-2017	50	2	1	120
					<u>4 305</u> 3 616
255-102-0605	17608-2017	60	2	1	144
					<u>4 244</u> 3 435
255-102-0606	- 17608-2017	60	2	1	144
					<u>4 705</u> 3 887
255-102-0607	17608-2017	70	2	1	168
					<u>4 368</u> 3 435
255-102-0608	- 17608-2017	70	2	1	168
					<u>4 829</u> 3 887
255-102-0609	17608-2017	80	2	1	192
					<u>4 675</u> 3 616
255-102-0610	- 17608-2017	80	2	1	192
					<u>5 136</u> 4 068

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
АБАЙ ОБЛЫСЫ
2022 ж. (3-шығарылым)**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АБАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 г. (Выпуск 3)**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная