

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АБАЙ ОБЛЫСЫ
2022 жыл (3-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**АБАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год (Выпуск 3)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АБАЙ ОБЛЫСЫ
2022 жыл (3-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

АБАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ

2022 год (Выпуск 3)

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2022

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 19.09.2022 ж. № 181-НҚ бұйрығымен
01.10.2022 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 19.09.2022 года № 181-НҚ
с 01.10.2022 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.	1
211.	1
211-1. ,	1
211-2.	1
211-4.	8
211-5.	8
211-6.	9
212. , ,	9
212-1.	9
212-4.	44
212-5.	45
212-6.	50
213.	52
213-1.	52
213-3. , ,	53
22.	54
221.	55
221-1.	55
222. ,	56
222-1. , ,	57
222-2. ,	59
222-3. , ,	60
225.	61
225-1.	61
225-2.	63
226.	68
226-1.	68

8.04-08-2021

IV

25.

69

255.

69

,

,

255-1.

69

21.

211.

211-1. ,

211-101.

					-
211-101-0100		3			
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 841</u> 941

211-103.

					-
211-103-0100		3			
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 679</u> 386
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 888</u> 447
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 431</u> 323

211-2.

8.04-08-2021

2

211-201.

					-
211-201-0100	200 1284-2004	3			
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{7\ 866}{4\ 142}$
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{7\ 840}{4\ 142}$
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{7\ 814}{4\ 142}$
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{7\ 814}{4\ 142}$
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{7\ 814}{4\ 142}$
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{7\ 788}{4\ 142}$
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{7\ 736}{4\ 142}$
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{7\ 788}{4\ 142}$
211-201-0200	300 1284-2004	3			
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{7\ 945}{4\ 219}$
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{7\ 919}{4\ 219}$

					-
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,893}{4\,219}$
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,893}{4\,219}$
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,893}{4\,219}$
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{7\,867}{4\,219}$
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{7\,814}{4\,219}$
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{7\,867}{4\,219}$
211-201-0300	1284-2004 400	3			
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,026}{4\,298}$
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,000}{4\,298}$
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,974}{4\,298}$
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,974}{4\,298}$
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,974}{4\,298}$
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{7\,948}{4\,298}$

					-
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{7\,896}{4\,298}$
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{7\,948}{4\,298}$
211-201-0400	600 1284-2004	3			
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,110}{4\,381}$
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,084}{4\,381}$
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{8\,058}{4\,381}$
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{8\,058}{4\,381}$
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{8\,058}{4\,381}$
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{8\,032}{4\,381}$
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{7\,980}{4\,381}$
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{8\,032}{4\,381}$
211-201-0500	800 1284-2004	3			
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{8\,198}{4\,467}$

					-
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{8\ 172}{4\ 467}$
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{8\ 146}{4\ 467}$
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{8\ 146}{4\ 467}$
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{8\ 146}{4\ 467}$
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{8\ 120}{4\ 467}$
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{8\ 068}{4\ 467}$
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{8\ 120}{4\ 467}$
211-201-0600	1284-2004 1000	3			
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{9\ 503}{4\ 556}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{9\ 468}{4\ 556}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{9\ 433}{4\ 556}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{9\ 433}{4\ 556}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{9\ 433}{4\ 556}$

					-
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,399}{4\,556}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,329}{4\,556}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{9\,399}{4\,556}$
211-201-0700	1200 1284-2004	3			
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{9\,503}{4\,556}$
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{9\,468}{4\,556}$
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{9\,433}{4\,556}$
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{9\,433}{4\,556}$
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{9\,433}{4\,556}$
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,399}{4\,556}$
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,329}{4\,556}$
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{9\,399}{4\,556}$
211-201-0800	1400 1284-2004	3			

					-
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{9\,503}{4\,556}$
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{9\,468}{4\,556}$
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{9\,433}{4\,556}$
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{9\,433}{4\,556}$
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{9\,433}{4\,556}$
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,399}{4\,556}$
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,329}{4\,556}$
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{9\,399}{4\,556}$

211-202.

					-
211-202-0400	1000 1284-2004	3			
211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{9\,005}{4\,068}$
211-202-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{8\,970}{4\,068}$

				,	-
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>8 935</u> 4 068
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>8 901</u> 4 068
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>8 831</u> 4 068

211-205.

				,	-
211-205-0100	1215-2003				
211-205-0102	, 10 20		1	1000	<u>21 172</u> 17 357
211-205-0103	, 20 40		1	1000	<u>21 172</u> 17 357

211-4.**211-401.**

				,	-
211-401-0100	8736-2014	3			
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>9 628</u> 4 339

211-5.

211-501.

					-
211-501-0100	31424-2010	3			
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>9 628</u> 4 339

211-6.**211-601.**

-

					-
211-601-0100	- 23735-2014	3			
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>8 103</u> 2 504

212.

,

,

,

212-1.**212-101.**

					-
212-101-0100	3,5 7473-2010	3			
212-101-0101	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>35 323</u> 16 487

					-
212-101-0200	7473-2010 5	3			
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>35 166</u> 16 333
212-101-0300	7473-2010 7,5	3			
212-101-0301		3	1	2400	<u>36 628</u> 17 765
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>36 808</u> 17 943
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>36 991</u> 18 122
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>37 268</u> 18 393
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>37 550</u> 18 669
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>37 836</u> 18 950
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>36 991</u> 18 122
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>37 176</u> 18 303
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>37 456</u> 18 577
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>37 740</u> 18 856

					-
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>38 028</u> 19 138
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>37 176</u> 18 303
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>37 363</u> 18 486
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>37 646</u> 18 764
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>37 933</u> 19 045
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>38 223</u> 19 330
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>37 363</u> 18 486
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>37 551</u> 18 671
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>37 837</u> 18 951
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>38 126</u> 19 234
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>38 420</u> 19 523
212-101-0400	10 7473-2010	3			
212-101-0401		3	1	2400	<u>37 488</u> 18 609

					-
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>37 678</u> 18 795
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>37 869</u> 18 982
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>38 159</u> 19 267
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>38 454</u> 19 556
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>38 754</u> 19 850
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>37 869</u> 18 982
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>38 063</u> 19 173
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>38 357</u> 19 461
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>38 654</u> 19 752
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>38 956</u> 20 049
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>38 063</u> 19 173
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>38 258</u> 19 364
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>38 556</u> 19 656

					-
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>38 856</u> 19 950
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>39 162</u> 20 250
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>38 258</u> 19 364
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>38 457</u> 19 558
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>38 755</u> 19 851
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>39 060</u> 20 150
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>39 367</u> 20 451
212-101-0500	7473-2010 12,5	3			
212-101-0501		3	1	2400	<u>37 535</u> 18 655
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>37 724</u> 18 841
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>37 916</u> 19 029
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>38 208</u> 19 314
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>38 504</u> 19 605

					-
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>38 804</u> 19 899
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>37 916</u> 19 029
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>38 111</u> 19 219
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>38 405</u> 19 508
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>38 704</u> 19 801
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>39 007</u> 20 098
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>38 111</u> 19 219
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>38 308</u> 19 413
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>38 604</u> 19 703
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>38 905</u> 19 998
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>39 211</u> 20 299
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>38 308</u> 19 413
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>38 505</u> 19 606

					-
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>38 805</u> 19 900
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>39 109</u> 20 198
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>39 418</u> 20 501
212-101-0600	7473-2010 15	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>38 777</u> 19 872
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>38 979</u> 20 071
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>39 183</u> 20 270
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>39 493</u> 20 575
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>39 807</u> 20 883
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>40 128</u> 21 197
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>39 183</u> 20 270
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>39 390</u> 20 474
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>39 703</u> 20 781

					-
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>40 021</u> 21 092
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>40 343</u> 21 408
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>39 390</u> 20 474
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>39 599</u> 20 678
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>39 915</u> 20 988
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>40 236</u> 21 303
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>40 562</u> 21 623
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>39 599</u> 20 678
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>39 809</u> 20 885
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>40 130</u> 21 199
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>40 454</u> 21 517
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>40 782</u> 21 839
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>40 442</u> 21 506

					-
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>40 661</u> 21 720
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>40 994</u> 22 046
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>41 332</u> 22 377
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>41 674</u> 22 712
212-101-0700	20 7473-2010	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>40 909</u> 21 963
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>41 131</u> 22 181
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>41 471</u> 22 514
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>41 816</u> 22 852
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>42 165</u> 23 194
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>41 131</u> 22 181
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>41 358</u> 22 403
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>41 701</u> 22 740

					-
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>42 048</u> 23 080
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>42 402</u> 23 426
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>41 358</u> 22 403
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>41 586</u> 22 626
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>41 933</u> 22 967
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>42 284</u> 23 311
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>42 640</u> 23 660
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>42 273</u> 23 300
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>42 510</u> 23 533
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>42 870</u> 23 886
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>43 236</u> 24 244
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>43 606</u> 24 607
212-101-0800	7473-2010 22,5	3			

					-
212-101-0801		3	1	2400	<u>42 552</u> 23 574
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>42 793</u> 23 810
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>43 157</u> 24 166
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>43 527</u> 24 530
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>43 902</u> 24 897
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>42 793</u> 23 810
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>43 035</u> 24 047
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>43 403</u> 24 408
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>43 777</u> 24 775
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>44 155</u> 25 145
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>43 035</u> 24 047
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>43 280</u> 24 288
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>43 652</u> 24 652

					-
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>44 029</u> 25 022
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>44 412</u> 25 398
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>44 017</u> 25 010
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>44 271</u> 25 259
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>44 658</u> 25 639
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>45 051</u> 26 023
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>45 448</u> 26 413
212-101-0900	7473-2010 25	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>44 042</u> 25 034
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>44 425</u> 25 410
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>44 813</u> 25 790
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>45 208</u> 26 177
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>44 297</u> 25 284

					-
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>44 683</u> 25 663
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>45 075</u> 26 048
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>45 474</u> 26 438
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>45 327</u> 26 295
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>45 731</u> 26 691
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>46 138</u> 27 089
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>46 553</u> 27 496
212-101-1000	7473-2010 27,5	3			
212-101-1001		3	1	2400	<u>44 211</u> 25 200
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>44 596</u> 25 578
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>44 988</u> 25 962
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>45 385</u> 26 351
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>44 468</u> 25 452

					-
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>44 856</u> 25 833
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>45 253</u> 26 222
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>45 654</u> 26 615
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>45 506</u> 26 470
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>45 911</u> 26 867
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>46 323</u> 27 271
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>46 739</u> 27 679
212-101-1100	7473-2010 30	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>45 775</u> 26 733
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>46 183</u> 27 133
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>46 598</u> 27 540
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>47 018</u> 27 952
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>46 045</u> 26 998

					-
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>46 458</u> 27 403
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>46 879</u> 27 815
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>47 304</u> 28 233
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>47 147</u> 28 079
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>47 578</u> 28 501
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>48 014</u> 28 928
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>48 456</u> 29 361
212-101-1200	7473-2010 35	3			
212-101-1201		3	1	2400	<u>46 305</u> 27 253
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>46 722</u> 27 662
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>47 146</u> 28 078
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>47 575</u> 28 498
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>46 583</u> 27 526

					-
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>47 005</u> 27 939
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>47 432</u> 28 358
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>47 867</u> 28 784
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>47 707</u> 28 627
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>48 144</u> 29 056
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>48 590</u> 29 493
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>49 040</u> 29 935
212-101-1300	7473-2010 40	3			
212-101-1301		3	1	2400	<u>47 418</u> 28 344
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>47 851</u> 28 769
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>48 291</u> 29 201
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>48 739</u> 29 639
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>47 707</u> 28 627

					-
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>48 144</u> 29 056
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>48 590</u> 29 493
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>49 040</u> 29 935
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>48 874</u> 29 772
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>49 330</u> 30 219
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>49 792</u> 30 672
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>50 262</u> 31 132
212-101-1400	7473-2010 45	3			
212-101-1401		3	1	2400	<u>48 285</u> 29 194
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>48 732</u> 29 633
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>49 186</u> 30 077
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>49 645</u> 30 528
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>48 583</u> 29 486

					-
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>49 034</u> 29 928
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>49 491</u> 30 377
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>49 956</u> 30 833
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>49 787</u> 30 667
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>50 255</u> 31 125
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>50 732</u> 31 593
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>51 214</u> 32 066
212-101-1500	3,5, 7473-2010	3			
212-101-1501	3,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>35 655</u> 16 812
212-101-1600	5, 7473-2010	3			
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>36 000</u> 17 150
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3			
212-101-1701		3	1	2400	<u>37 671</u> 18 788

					-
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>37 863</u> 18 976
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>38 056</u> 19 166
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>38 349</u> 19 453
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>38 647</u> 19 745
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>38 949</u> 20 041
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>38 056</u> 19 166
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>38 251</u> 19 357
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>38 547</u> 19 648
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>38 848</u> 19 942
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>39 154</u> 20 242
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>38 251</u> 19 357
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>38 448</u> 19 550
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>38 749</u> 19 845

					-
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>39 051</u> 20 142
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>39 360</u> 20 444
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>38 448</u> 19 550
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>38 649</u> 19 747
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>38 950</u> 20 042
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>39 257</u> 20 343
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>39 568</u> 20 648
212-101-1800	10, 7473-2010	3			
212-101-1801		3	1	2400	<u>38 437</u> 19 539
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>38 636</u> 19 735
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>38 838</u> 19 932
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>39 143</u> 20 232
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>39 452</u> 20 535

					-
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>39 766</u> 20 842
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>38 838</u> 19 932
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>39 041</u> 20 132
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>39 349</u> 20 433
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>39 662</u> 20 740
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>39 979</u> 21 051
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>39 041</u> 20 132
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>39 247</u> 20 333
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>39 557</u> 20 638
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>39 873</u> 20 948
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>40 194</u> 21 261
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>39 247</u> 20 333
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>39 454</u> 20 537

					-
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>39 767</u> 20 843
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>40 086</u> 21 156
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>40 410</u> 21 474
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			
212-101-1901		3	1	2400	<u>38 800</u> 19 896
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>39 003</u> 20 094
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>39 207</u> 20 295
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>39 518</u> 20 599
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>39 833</u> 20 908
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>40 153</u> 21 222
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>39 207</u> 20 295
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>39 415</u> 20 498
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>39 729</u> 20 806

					-
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>40 047</u> 21 118
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>40 370</u> 21 435
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>39 415</u> 20 498
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>39 625</u> 20 704
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>39 941</u> 21 013
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>40 262</u> 21 328
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>40 588</u> 21 648
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>39 625</u> 20 704
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>39 835</u> 20 910
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>40 154</u> 21 223
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>40 480</u> 21 542
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>40 810</u> 21 866
212-101-2000	15, 7473-2010	3			

					-
212-101-2001		3	1	2400	<u>40 051</u> 21 122
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>40 266</u> 21 332
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>40 484</u> 21 546
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>40 813</u> 21 869
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>41 148</u> 22 197
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>41 488</u> 22 530
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>40 484</u> 21 546
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>40 704</u> 21 762
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>41 037</u> 22 089
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>41 374</u> 22 419
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>41 718</u> 22 756
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>40 704</u> 21 762
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>40 926</u> 21 979

					-
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>41 262</u> 22 309
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>41 603</u> 22 644
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>41 949</u> 22 983
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>40 926</u> 21 979
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>41 150</u> 22 199
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>41 490</u> 22 532
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>41 835</u> 22 870
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>42 184</u> 23 213
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>41 822</u> 22 858
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>42 055</u> 23 086
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>42 409</u> 23 433
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>42 767</u> 23 785
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>43 131</u> 24 141

					-
212-101-2100	20, 7473-2010	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>42 269</u> 23 297
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>42 507</u> 23 529
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>42 867</u> 23 883
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>43 233</u> 24 241
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>43 604</u> 24 605
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>42 507</u> 23 529
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>42 748</u> 23 765
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>43 111</u> 24 122
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>43 480</u> 24 483
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>43 855</u> 24 851
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>42 748</u> 23 765
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>42 989</u> 24 002

					-
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>43 357</u> 24 363
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>43 730</u> 24 728
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>44 108</u> 25 099
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>43 717</u> 24 716
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>43 968</u> 24 962
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>44 350</u> 25 337
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>44 739</u> 25 718
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>45 132</u> 26 103
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			
212-101-2201		3	1	2400	<u>43 770</u> 24 768
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>44 022</u> 25 015
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>44 406</u> 25 391
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>44 793</u> 25 771

					-
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>45 189</u> 26 159
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>44 022</u> 25 015
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>44 278</u> 25 266
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>44 664</u> 25 645
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>45 057</u> 26 029
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>45 454</u> 26 419
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>44 278</u> 25 266
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>44 535</u> 25 518
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>44 926</u> 25 901
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>45 322</u> 26 290
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>45 725</u> 26 684
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>45 309</u> 26 276
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>45 576</u> 26 539

					-
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>45 983</u> 26 938
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>46 395</u> 27 342
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>46 812</u> 27 751
212-101-2300	25, 7473-2010	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>45 152</u> 26 123
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>45 553</u> 26 515
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>45 957</u> 26 912
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>46 369</u> 27 316
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>45 419</u> 26 385
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>45 822</u> 26 780
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>46 232</u> 27 182
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>46 648</u> 27 590
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>46 494</u> 27 439

					-
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>46 915</u> 27 851
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>47 340</u> 28 268
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>47 773</u> 28 692
212-101-2500	30, 7473-2010	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>46 846</u> 27 783
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>47 271</u> 28 200
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>47 703</u> 28 623
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>48 140</u> 29 052
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>47 130</u> 28 061
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>47 559</u> 28 483
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>47 994</u> 28 909
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>48 437</u> 29 343
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>48 274</u> 29 183

					-
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>48 720</u> 29 621
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>49 173</u> 30 065
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>49 634</u> 30 517
212-101-2600	35, 7473-2010	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>47 695</u> 28 616
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>48 132</u> 29 045
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>48 578</u> 29 482
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>49 029</u> 29 923
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>47 987</u> 28 902
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>48 430</u> 29 336
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>48 879</u> 29 777
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>49 333</u> 30 222
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>49 167</u> 30 059

					-
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>49 626</u> 30 509
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>50 094</u> 30 967
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>50 568</u> 31 432
212-101-2700	40, 7473-2010	3			
212-101-2701		3	1	2400	<u>48 863</u> 29 760
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>49 318</u> 30 207
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>49 781</u> 30 661
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>50 249</u> 31 120
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>49 167</u> 30 059
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>49 627</u> 30 510
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>50 094</u> 30 967
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>50 568</u> 31 432
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>50 393</u> 31 261

					-
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>50 871</u> 31 730
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>51 357</u> 32 206
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>51 849</u> 32 689
212-101-2800	45, 7473-2010	3			
212-101-2801		3	1	2400	<u>49 774</u> 30 654
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>50 243</u> 31 114
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>50 719</u> 31 581
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>51 203</u> 32 055
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>50 087</u> 30 961
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>50 560</u> 31 425
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>51 042</u> 31 897
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>51 529</u> 32 375
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>51 350</u> 32 200

					-
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>51 842</u> 32 681
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>52 343</u> 33 173
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>52 850</u> 33 670

212-102.

					-
212-102-0100	7473-2010	3			
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>35 817</u> 16 971
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>36 682</u> 17 819
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>38 341</u> 19 445
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>39 844</u> 20 918
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>39 474</u> 20 556
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>40 644</u> 21 703
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>42 217</u> 23 245

					-
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>43 270</u> 24 278
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>43 972</u> 24 966
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>43 971</u> 24 965
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>42 781</u> 23 798
212-102-0200	7473-2010	3			
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>37 406</u> 18 529
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>38 351</u> 19 455
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>39 344</u> 20 428
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>40 513</u> 21 574
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>41 682</u> 22 721
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>43 317</u> 24 323
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>46 561</u> 27 504
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>47 668</u> 28 589

				,	-
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>48 098</u> 29 011
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>48 345</u> 29 253
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>48 591</u> 29 494

212-4.
212-402.

				,	-
212-402-0100	28013-98	3			
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>27 743</u> 23 311
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>26 844</u> 22 430
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>25 224</u> 20 842
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>24 685</u> 20 313
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>24 685</u> 20 313
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>25 070</u> 20 691
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>26 506</u> 22 909

					-
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	$\frac{32\ 940}{28\ 730}$
212-402-0110	1:3	3	1	1900	$\frac{30\ 131}{26\ 462}$
212-402-0200	28013-98				
212-402-0201	, (0,7)		1	1	$\frac{515}{503}$
212-402-0202	, (1,8)		1	1	$\frac{515}{503}$
212-402-0203	, (3)		1	1	$\frac{515}{503}$
212-402-0204	, (5)		1	1	$\frac{515}{503}$

212-5.

212-501.

[illegible]

					-	-	-
212-501-0100	1225-2019						
212-501-0101	, I		1	1000	<u>26 346</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930	<u>26 346</u> 23 930
212-501-0102	, II		1	1000	<u>26 110</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698	<u>26 110</u> 23 698
212-501-0103	, I		1	1000	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408
212-501-0104	, II		1	1000	<u>26 588</u> 24 167	<u>26 588</u> 24 167	<u>26 588</u> 24 167
212-501-0200	1225-2019						
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 668</u> 23 265	<u>25 668</u> 23 265	<u>25 668</u> 23 265
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 438</u> 23 039	<u>25 438</u> 23 039	<u>25 438</u> 23 039
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 143</u> 23 730	<u>26 143</u> 23 730	<u>26 143</u> 23 730
212-501-0204	, II		1	1000	<u>27 572</u> 25 132	<u>27 572</u> 25 132	<u>27 572</u> 25 132
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 388</u> 23 970	<u>26 388</u> 23 970	<u>26 388</u> 23 970
212-501-0207	, II		1	1000	<u>31 482</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965	<u>31 482</u> 28 965

					-	-	-
212-501-0300	1225-2019						
212-501-0304	, II		1	1000	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454	<u>35 041</u> 32 454
212-501-0400	1225-2019						
212-501-0401	I		1	1000	<u>28 863</u> 26 397	<u>28 863</u> 26 397	<u>28 863</u> 26 397
212-501-0402	II		1	1000	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217

					-	-	-
212-502-0100	1225-2019						
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 097</u> 23 685	<u>26 097</u> 23 685	<u>26 097</u> 23 685
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696
212-502-0104	, II		1	1000	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408

212-503.

-

							-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929

212-504.

							-	-	-	-	-
212-504-0100											
212-504-0101					<u>5 047</u> 4 948						
212-504-0102					<u>5 503</u> 5 395						
212-504-0103	() - 1223-2019		1	1	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893
212-504-0104	, - 1223-2019		1	1	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075
212-504-0105	- 1223-2019 ,		1	1	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627
212-504-0106	- 1223-2019 ,		1	1	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531

212-6.

					-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002						
212-503-0103	-20		1	1000	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929	<u>31 445</u> 28 929

					-	-	-
212-504-0100							
212-504-0101							
212-504-0102							
212-504-0103	() - 1223-2019		1	1	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893	<u>2 951</u> 2 893
212-504-0104	, - 1223-2019		1	1	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075	<u>4 157</u> 4 075
212-504-0105	- 1223-2019 ,		1	1	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627	<u>1 660</u> 1 627
212-504-0106	- 1223-2019 ,		1	1	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531	<u>2 582</u> 2 531

8.04-08-2021

52

212-601.

-

					-
212-601-0100	- 1168-2006	-			
212-601-0101	- 1168-2006	-	1	1	<u>41</u> 39

213.

213-1.

213-101.

					-
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .			
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>112 855</u> 88 142
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .			
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>103 613</u> 74 581

213-102.

					-
--	--	--	--	--	---

					-
213-102-0200	250 120 88 379-2015	1000 .			
213-102-0203	150	1000 .	1	4800	<u>107 754</u> 76 842
213-102-0300	250 120 88 379-2015	1000 .			
213-102-0302	150	1000 .	1	4800	<u>112 365</u> 81 362
213-102-0306	150	1000 .	1	4800	<u>140 028</u> 108 482

213-3. , ,
213-301.

					-
213-301-0100	() 31360-2007	3			
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>38 145</u> 30 737

8.04-08-2021

54

213-302.

					-
213-302-0100	945-92	.			
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>486</u> 371

213-304.

					-
213-304-0100	945-92	.			
213-304-0101	, 390 190 188	.	2	19	<u>401</u> 280
213-304-0103	, 390 90 188	.	2	9	<u>239</u> 181

213-306.

					-
213-306-0100	958-93	2			
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>2 161</u> 2 074

22.

221.

221-1.

221-101.

					-
221-101-0100	19804-2012				
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	<u>11 946</u> 9 571
221-101-0104	19804-2012 350		1	311	<u>15 550</u> 12 558

221-102.

					-
221-102-0100	13579-2018	3			
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>59 404</u> 35 282

221-103.

					-
221-103-0200	28737-90	3			
221-103-0201	15 28737-90	3	1	2523	$\frac{114\ 728}{90\ 679}$
221-103-0202	22,5 28737-90	3	1	2515	$\frac{161\ 949}{137\ 044}$

221-104.

					-
221-104-0100	956-93				
221-104-0102	2,5 ' / 2 956-93	3	1	2450	$\frac{94\ 728}{68\ 763}$
221-104-0103	3,5 ' / 2 956-93	3	1	2454	$\frac{97\ 012}{70\ 962}$
221-104-0104	4,5 ' / 2 956-93	3	1	2454	$\frac{102\ 139}{75\ 989}$

222. ,
 222-1. , ,
 222-101.

					-
222-101-0100	13015-2012	3			
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>138 236</u> 111 053

222-102.

					-
222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>143 343</u> 116 307
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>152 206</u> 125 203
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>145 073</u> 118 270
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>153 151</u> 125 930
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>153 432</u> 126 505

					-
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>219 989</u> 191 066
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>164 329</u> 137 141
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>195 243</u> 167 644
222-102-0200	948-84	3			
222-102-0202	4 / 948-84	3	1	2495	<u>143 944</u> 116 571
222-102-0203	5 / 948-84	3	1	2504	<u>148 465</u> 120 914
222-102-0204	6 / 948-84	3	1	2504	<u>146 681</u> 119 166
222-102-0205	7 / 948-84	3	1	2503	<u>116 588</u> 89 673
222-102-0207	10 / 948-84	3	1	2501	<u>257 315</u> 227 660
222-102-0208	13 / 948-84	3	1	2499	<u>120 881</u> 93 920
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>178 848</u> 150 760
222-102-0210	72 / 948-84	3	1	2513	<u>132 691</u> 105 361
222-102-0300	948-84	3			

				,	-
222-102-0302	31 / 948-84	3	1	2499	<u>66 945</u> 41 042

222-2. ,
222-202.

				,	-
222-202-0100	13015-2012	3			
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>267 257</u> 238 055

222-203.

				,	-
222-203-0100	13015-2012	.			
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>6 311</u> 5 695
222-203-0102	5.2	.	1	45	<u>7 275</u> 6 690
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>8 515</u> 7 684
222-203-0104	6.2	.	1	90	<u>9 755</u> 8 679

					-
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>11 396</u> 9 854
222-203-0300	9561-2016	2			
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>13 560</u> 10 370

222-3. , ,
222-301. , ,

					-
222-301-0100	8717-2016				
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 804</u> 6 805
222-301-0200	9818-2015	2			
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>22 388</u> 17 713
222-301-0300	9818-2015	2			
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>14 490</u> 11 480

222-302.

,

					-
222-302-0100	961-93	.			
222-302-0103	24.13-6	.	1	950	<u>58 959</u> 48 455
222-302-0108	33.12-5	.	1	1200	<u>71 519</u> 58 309
222-302-0109	33.13-6	.	1	1325	<u>80 243</u> 65 632

225.**225-1.****225-101.**

					-
225-101-0100	8020-2016	.			
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 373</u> 6 001
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>15 205</u> 11 624
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>8 370</u> 6 238
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>16 924</u> 12 656
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>24 123</u> 17 926

				,	-
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>25 481</u> 18 487
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>38 549</u> 28 253
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>40 680</u> 30 239
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>59 810</u> 44 666
225-101-0114	15-3	.	1	1200	<u>22 095</u> 9 854
225-101-0200	8020-2016	.			
225-101-0201	6	.	1	50	<u>9 354</u> 8 679
225-101-0600	8020-2016	.			
225-101-0601	10	.	1	450	<u>24 524</u> 19 750
225-101-0602	15	.	1	950	<u>49 490</u> 39 456
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>86 985</u> 71 160
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>16 276</u> 13 572
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 047</u> 15 233
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>38 266</u> 31 029

					-
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>43 775</u> 36 498
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>73 171</u> 58 709
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>80 150</u> 64 999
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>82 677</u> 69 248

225-108.

					-
225-108-0100	13015-2012	3			
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>159 907</u> 132 152

225-2.**225-201.**

					-
225-201-0100	13015-2012	.			
225-201-0101	1-10	.	1	1000	<u>40 282</u> 29 652

8.04-08-2021

64

					-
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>78 479</u> 58 490
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>143 278</u> 112 641
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>206 342</u> 162 542
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>485 438</u> 418 651

225-202.

					-
225-202-0100	13015-2012	.			
225-202-0102	2	.	1	550	<u>31 523</u> 25 493
225-202-0103	3	.	1	900	<u>47 392</u> 37 607
225-202-0104	4	.	1	1530	<u>85 077</u> 69 272
225-202-0105	5	.	1	2300	<u>127 097</u> 101 973
225-202-1100	13015-2012	3			

					-
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>139 035</u> 111 944
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>144 200</u> 117 513
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>126 442</u> 99 668

225-203.

					-
225-203-0100	13015-2012	3			
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>80 902</u> 54 618
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>106 711</u> 80 009
225-203-0200	13015-2012	3			
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>169 399</u> 141 398
225-203-0500	13015-2012	3			
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>256 038</u> 226 004
225-203-0700	13015-2012	.			

					-
225-203-0701	1	.	1	130	<u>10 618</u> 9 131
225-203-0702	2	.	1	220	<u>19 820</u> 17 267
225-203-0705	5	.	1	600	<u>47 332</u> 40 500
225-203-0706	6	.	1	1250	<u>90 463</u> 76 390
225-203-0707	7	.	1	1770	<u>148 968</u> 129 693
225-203-0708	8	.	1	2880	<u>207 701</u> 175 289

225-204.

					-
225-204-0300	2387-2013	.			
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>62 668</u> 54 959
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>85 679</u> 73 142
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>82 570</u> 69 881
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>325 716</u> 286 527

					-
225-204-0600	937-92	.			
225-204-0601	1	.	1	800	<u>70 455</u> 61 202
225-204-0602	2	.	1	675	<u>55 923</u> 48 184
225-204-0603	3	.	1	550	<u>46 000</u> 39 686
225-204-0604	4	.	1	475	<u>40 084</u> 34 624
225-204-0605	5	.	1	400	<u>30 848</u> 26 307
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>18 502</u> 15 188
225-204-0800	2386-2013	.			
225-204-0806	43-2	.	1	330	<u>31 962</u> 28 286
225-204-0807	45	.	1	510	<u>52 207</u> 46 471
225-204-0808	-60	.	1	680	<u>69 513</u> 61 866
225-204-1000	13015-2012	.			
225-204-1001	3	.	1	110	<u>9 541</u> 8 272

					-
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>15 367</u> 12 114

226.**226-1.****226-102.**

					-
226-102-0100	13015-2012	.			
226-102-0101	9- 11-15 7	.	1	6370	<u>682 109</u> 606 054
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>789 349</u> 711 191
226-102-0103	12- 11-15 7	.	1	8500	<u>764 162</u> 665 538
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>898 788</u> 797 525
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 271 061</u> 1 113 298
226-102-0106	2 16,76- 11	.	1	15100	<u>1 472 922</u> 1 295 458
226-102-0107	16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 660 201</u> 1 479 064
226-102-0108	2 18- 11-15 7	.	1	16200	<u>1 502 036</u> 1 313 176

					-
				,	
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 640 351</u> 1 448 779
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>875 828</u> 775 015
226-102-0116	2 15- 11-15 7	.	1	13500	<u>1 340 864</u> 1 181 732
226-102-0117	2 18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 632 697</u> 1 441 276
226-102-0118	-9	.	1	5000	<u>515 475</u> 456 167
226-102-0600	21924.0-84	3			
226-102-0601	10 21924.0-84	3	1	2497	<u>151 232</u> 123 696
226-102-0602	30 21924.0-84	3	1	2484	<u>176 239</u> 148 341

25.

255.

255-1.

255-101.

					-
				,	
255-101-0100	6665-91	3			

8.04-08-2021

70

					-
255-101-0101	6665-91	3	1	2400	<u>69 936</u> 56 468

255-102.

					-
255-102-0600	40 80 17608-2017	2			
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>3 936</u> 3 254
255-102-0604	50 17608-2017	2	1	120	<u>4 305</u> 3 616
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 244</u> 3 435
255-102-0606	60 17608-2017	2	1	144	<u>4 705</u> 3 887
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>4 368</u> 3 435
255-102-0608	70 17608-2017	2	1	168	<u>4 829</u> 3 887
255-102-0609	80 17608-2017	2	1	192	<u>4 675</u> 3 616
255-102-0610	80 17608-2017	2	1	192	<u>5 136</u> 4 068

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
АБАЙ ОБЛЫСЫ
2022 ж. (3-шығарылым)**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АБАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 г. (Выпуск 3)**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная