

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс
саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области
архитектуры, градостроительства и строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҒЫ**

АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
1-кітап

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Книга 1

ҚР СБЖ 8.04-08-2024
ССЦ РК 8.04-08-2024

Ресми басылым
Издание официальное

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен 01.07.2024 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ с 01.07.2024 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

21.		1
211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		6
211-3.		32
211-4.		39
211-5.		42
211-6.		44
211-7.		45
212.	, ,	50
212-1.		50
212-2.		175
212-3.		178
212-4.		179
212-5.		188
212-6.		200
213.		202
213-1.		202
213-3.	, ,	206
22.		218
221.		218
221-1.		218
222.	, , ,	229
222-1.	, , ,	230
222-2.	, ,	252
222-3.	, , ,	256
225.		259

8.04-08-2024

IV

225-1.	259
225-2.	326
226.	415
226-1. ,	416
25.	468
251. , ,	468
251-3. ,	468
255. , ,	472
255-1.	472
26.	539
261.	539
261-1.	539

21. ,
211. -
211-1. ,
211-101.

				,	.				
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 690</u> 1 154	<u>1 690</u> 1 154	<u>1 690</u> 1 154	<u>1 690</u> 1 154	<u>1 690</u> 1 154

				,					
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 690</u> 1 154	<u>1 690</u> 1 154	<u>1 690</u> 1 154	<u>1 690</u> 1 154	<u>1 690</u> 1 154

				,	.
211-101-0100		3			
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 669</u> 1 134

211-102.

				,	.
211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	<u>1 795</u> 904
211-102-0102			1	1000	<u>5 161</u> 4 520
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	<u>177</u> 174
211-102-0300					

211-102-0301			1	1000	<u>46 330</u> 45 201

211-103.

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369
211-103-0200									

211-103-0201) (, ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455

211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369	<u>1 027</u> 369
211-103-0200	,								
211-103-0201) (, ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

211-103-0100		3			
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 168</u> 401
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 301</u> 447
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 020</u> 363
211-103-0200					
211-103-0201) (, ,		3	1	
211-103-0202			3	1	
211-103-0204			3	1	

211-2.
211-201.

211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{3\ 094}{2\ 500}$	<u>6 251</u>	<u>4 903</u>	<u>5 291</u>	<u>4 289</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{3\ 071}{2\ 482}$	<u>6 206</u>	<u>4 868</u>	<u>5 253</u>	<u>4 259</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 049}{2\ 464}$	<u>6 162</u>	<u>4 833</u>	<u>5 216</u>	<u>4 228</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 049}{2\ 464}$	<u>6 162</u>	<u>4 833</u>	<u>5 216</u>	<u>4 228</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{3\ 049}{2\ 464}$	<u>6 162</u>	<u>4 833</u>	<u>5 216</u>	<u>4 228</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 027}{2\ 446}$	<u>6 117</u>	<u>4 798</u>	<u>5 178</u>	<u>4 197</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{2\ 983}{2\ 411}$	<u>6 028</u>	<u>4 615</u>	<u>4 989</u>	<u>4 023</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{3\ 027}{2\ 446}$	<u>6 117</u>	<u>4 684</u>	<u>5 063</u>	<u>4 083</u>

211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,141}{2\,546}$	<u>6 299</u>	<u>4 968</u>	<u>5 356</u>	<u>4 354</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,119}{2\,528}$	<u>6 254</u>	<u>4 933</u>	<u>5 318</u>	<u>4 323</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,096}{2\,510}$	<u>6 209</u>	<u>4 897</u>	<u>5 280</u>	<u>4 292</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,096}{2\,510}$	<u>6 209</u>	<u>4 897</u>	<u>5 280</u>	<u>4 292</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,096}{2\,510}$	<u>6 209</u>	<u>4 897</u>	<u>5 280</u>	<u>4 292</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,074}{2\,492}$	<u>6 164</u>	<u>4 862</u>	<u>5 241</u>	<u>4 261</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,029}{2\,455}$	<u>6 074</u>	<u>4 676</u>	<u>5 050</u>	<u>4 084</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{3\,074}{2\,492}$	<u>6 164</u>	<u>4 745</u>	<u>5 125</u>	<u>4 144</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							

211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,191}{2\,594}$	<u>6 348</u>	<u>5 036</u>	<u>5 424</u>	<u>4 422</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,168}{2\,576}$	<u>6 303</u>	<u>5 000</u>	<u>5 385</u>	<u>4 390</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,145}{2\,557}$	<u>6 257</u>	<u>4 964</u>	<u>5 346</u>	<u>4 359</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,145}{2\,557}$	<u>6 257</u>	<u>4 964</u>	<u>5 346</u>	<u>4 359</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,145}{2\,557}$	<u>6 257</u>	<u>4 964</u>	<u>5 346</u>	<u>4 359</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,122}{2\,539}$	<u>6 212</u>	<u>4 928</u>	<u>5 307</u>	<u>4 327</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,077}{2\,502}$	<u>6 121</u>	<u>4 739</u>	<u>5 113</u>	<u>4 147</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{3\,122}{2\,539}$	<u>6 212</u>	<u>4 809</u>	<u>5 189</u>	<u>4 208</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,242}{2\,644}$	<u>6 399</u>	<u>5 106</u>	<u>5 494</u>	<u>4 492</u>

211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,219}{2\,625}$	<u>6 354</u>	<u>5 069</u>	<u>5 455</u>	<u>4 460</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,196}{2\,606}$	<u>6 308</u>	<u>5 033</u>	<u>5 415</u>	<u>4 428</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,196}{2\,606}$	<u>6 308</u>	<u>5 033</u>	<u>5 415</u>	<u>4 428</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,196}{2\,606}$	<u>6 308</u>	<u>5 033</u>	<u>5 415</u>	<u>4 428</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,173}{2\,588}$	<u>6 262</u>	<u>4 997</u>	<u>5 376</u>	<u>4 396</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,126}{2\,550}$	<u>6 171</u>	<u>4 804</u>	<u>5 178</u>	<u>4 212</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{3\,173}{2\,588}$	<u>6 262</u>	<u>4 875</u>	<u>5 255</u>	<u>4 274</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,295}{2\,696}$	<u>6 453</u>	<u>5 179</u>	<u>5 567</u>	<u>4 565</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,272}{2\,677}$	<u>6 407</u>	<u>5 142</u>	<u>5 527</u>	<u>4 532</u>

211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 248}{2\ 658}$	<u>6 361</u>	<u>5 105</u>	<u>5 487</u>	<u>4 499</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{3\ 248}{2\ 658}$	<u>6 361</u>	<u>5 105</u>	<u>5 487</u>	<u>4 499</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{3\ 248}{2\ 658}$	<u>6 361</u>	<u>5 105</u>	<u>5 487</u>	<u>4 499</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 225}{2\ 638}$	<u>6 315</u>	<u>5 068</u>	<u>5 447</u>	<u>4 467</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 178}{2\ 600}$	<u>6 222</u>	<u>4 872</u>	<u>5 246</u>	<u>4 280</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{3\ 225}{2\ 638}$	<u>6 315</u>	<u>4 944</u>	<u>5 324</u>	<u>4 343</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{3\ 323}{2\ 723}$	<u>6 480</u>	<u>5 216</u>	<u>5 604</u>	<u>4 602</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{3\ 299}{2\ 703}$	<u>6 434</u>	<u>5 179</u>	<u>5 564</u>	<u>4 569</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{3\ 275}{2\ 684}$	<u>6 388</u>	<u>5 142</u>	<u>5 524</u>	<u>4 536</u>

211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,275}{2\,684}$	<u>6 388</u>	<u>5 142</u>	<u>5 524</u>	<u>4 536</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,275}{2\,684}$	<u>6 388</u>	<u>5 142</u>	<u>5 524</u>	<u>4 536</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,252}{2\,664}$	<u>6 341</u>	<u>5 104</u>	<u>5 484</u>	<u>4 503</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,204}{2\,626}$	<u>6 249</u>	<u>4 907</u>	<u>5 281</u>	<u>4 315</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\,252}{2\,664}$	<u>6 341</u>	<u>4 980</u>	<u>5 359</u>	<u>4 379</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,841}{2\,750}$	<u>6 725</u>	<u>5 387</u>	<u>5 736</u>	<u>4 756</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,814}{2\,730}$	<u>6 677</u>	<u>5 349</u>	<u>5 695</u>	<u>4 722</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,786}{2\,711}$	<u>6 629</u>	<u>5 310</u>	<u>5 654</u>	<u>4 688</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,786}{2\,711}$	<u>6 629</u>	<u>5 310</u>	<u>5 654</u>	<u>4 688</u>

8.04-08-2024

				,	.				
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,786}{2\,711}$	<u>6 629</u>	<u>5 310</u>	<u>5 654</u>	<u>4 688</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,759}{2\,691}$	<u>6 581</u>	<u>5 272</u>	<u>5 613</u>	<u>4 654</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,704}{2\,652}$	<u>6 484</u>	<u>5 071</u>	<u>5 407</u>	<u>4 462</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{3\,759}{2\,691}$	<u>6 581</u>	<u>5 146</u>	<u>5 487</u>	<u>4 528</u>

				,					
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>4 782</u>	<u>9 638</u>	<u>9 638</u>	$\frac{4\,172}{3\,409}$	<u>9 099</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>4 748</u>	<u>9 569</u>	<u>9 569</u>	$\frac{4\,143}{3\,385}$	<u>9 034</u>

211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>4 714</u>	<u>9 500</u>	<u>9 500</u>	<u>4 113</u> 3 360	<u>8 969</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>4 714</u>	<u>9 500</u>	<u>9 500</u>	<u>4 113</u> 3 360	<u>8 969</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>4 714</u>	<u>9 500</u>	<u>9 500</u>	<u>4 113</u> 3 360	<u>8 969</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 680</u>	<u>9 431</u>	<u>9 431</u>	<u>4 083</u> 3 336	<u>8 904</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 499</u>	<u>9 181</u>	<u>9 181</u>	<u>3 911</u> 3 178	<u>8 661</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 565</u>	<u>9 317</u>	<u>9 317</u>	<u>3 969</u> 3 225	<u>8 789</u>
211-201-0200	1284-2004 300	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>4 847</u>	<u>9 703</u>	<u>9 703</u>	<u>4 237</u> 3 472	<u>9 164</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>4 813</u>	<u>9 634</u>	<u>9 634</u>	<u>4 207</u> 3 447	<u>9 098</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>4 778</u>	<u>9 564</u>	<u>9 564</u>	<u>4 177</u> 3 423	<u>9 033</u>

211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>4 778</u>	<u>9 564</u>	<u>9 564</u>	<u>4 177</u> 3 423	<u>9 033</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>4 778</u>	<u>9 564</u>	<u>9 564</u>	<u>4 177</u> 3 423	<u>9 033</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>4 743</u>	<u>9 495</u>	<u>9 495</u>	<u>4 147</u> 3 398	<u>8 967</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 559</u>	<u>9 242</u>	<u>9 242</u>	<u>3 971</u> 3 237	<u>8 722</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>4 627</u>	<u>9 378</u>	<u>9 378</u>	<u>4 030</u> 3 285	<u>8 851</u>
211-201-0300	1284-2004 400	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>4 915</u>	<u>9 770</u>	<u>9 770</u>	<u>4 305</u> 3 538	<u>9 231</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>4 880</u>	<u>9 701</u>	<u>9 701</u>	<u>4 274</u> 3 512	<u>9 165</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>4 845</u>	<u>9 631</u>	<u>9 631</u>	<u>4 243</u> 3 487	<u>9 099</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>4 845</u>	<u>9 631</u>	<u>9 631</u>	<u>4 243</u> 3 487	<u>9 099</u>

211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>4 845</u>	<u>9 631</u>	<u>9 631</u>	<u>4 243</u> 3 487	<u>9 099</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>4 809</u>	<u>9 561</u>	<u>9 561</u>	<u>4 213</u> 3 462	<u>9 033</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 622</u>	<u>9 304</u>	<u>9 304</u>	<u>4 034</u> 3 298	<u>8 784</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>4 691</u>	<u>9 442</u>	<u>9 442</u>	<u>4 094</u> 3 347	<u>8 915</u>
211-201-0400	1284-2004 600	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 985</u>	<u>9 841</u>	<u>9 841</u>	<u>4 375</u> 3 606	<u>9 301</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 949</u>	<u>9 770</u>	<u>9 770</u>	<u>4 344</u> 3 580	<u>9 235</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>4 914</u>	<u>9 700</u>	<u>9 700</u>	<u>4 312</u> 3 554	<u>9 168</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>4 914</u>	<u>9 700</u>	<u>9 700</u>	<u>4 312</u> 3 554	<u>9 168</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>4 914</u>	<u>9 700</u>	<u>9 700</u>	<u>4 312</u> 3 554	<u>9 168</u>

211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>4 878</u>	<u>9 630</u>	<u>9 630</u>	<u>4 281</u> 3 529	<u>9 102</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 687</u>	<u>9 370</u>	<u>9 370</u>	<u>4 099</u> 3 361	<u>8 850</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>4 757</u>	<u>9 509</u>	<u>9 509</u>	<u>4 160</u> 3 411	<u>8 981</u>
211-201-0500	800 , 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 058</u>	<u>9 913</u>	<u>9 913</u>	<u>4 448</u> 3 676	<u>9 374</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 022</u>	<u>9 843</u>	<u>9 843</u>	<u>4 416</u> 3 650	<u>9 307</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>4 985</u>	<u>9 772</u>	<u>9 772</u>	<u>4 384</u> 3 624	<u>9 240</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>4 985</u>	<u>9 772</u>	<u>9 772</u>	<u>4 384</u> 3 624	<u>9 240</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>4 985</u>	<u>9 772</u>	<u>9 772</u>	<u>4 384</u> 3 624	<u>9 240</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>4 949</u>	<u>9 701</u>	<u>9 701</u>	<u>4 352</u> 3 598	<u>9 173</u>

211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 755</u>	<u>9 438</u>	<u>9 438</u>	<u>4 167</u> 3 427	<u>8 918</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>4 826</u>	<u>9 577</u>	<u>9 577</u>	<u>4 229</u> 3 478	<u>9 050</u>
211-201-0600	1000 , 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 095</u>	<u>9 951</u>	<u>9 951</u>	<u>4 485</u> 3 713	<u>9 412</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 059</u>	<u>9 880</u>	<u>9 880</u>	<u>4 453</u> 3 686	<u>9 344</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 022</u>	<u>9 809</u>	<u>9 809</u>	<u>4 421</u> 3 660	<u>9 277</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 022</u>	<u>9 809</u>	<u>9 809</u>	<u>4 421</u> 3 660	<u>9 277</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 022</u>	<u>9 809</u>	<u>9 809</u>	<u>4 421</u> 3 660	<u>9 277</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>4 986</u>	<u>9 738</u>	<u>9 738</u>	<u>4 389</u> 3 633	<u>9 210</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 790</u>	<u>9 473</u>	<u>9 473</u>	<u>4 202</u> 3 461	<u>8 953</u>

211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 861</u>	<u>9 613</u>	<u>9 613</u>	<u>4 264</u> 3 512	<u>9 085</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 254</u>	<u>10 349</u>	<u>10 349</u>	<u>4 622</u> 3 750	<u>9 779</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 217</u>	<u>10 276</u>	<u>10 276</u>	<u>4 589</u> 3 723	<u>9 709</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 179</u>	<u>10 202</u>	<u>10 202</u>	<u>4 556</u> 3 696	<u>9 639</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 179</u>	<u>10 202</u>	<u>10 202</u>	<u>4 556</u> 3 696	<u>9 639</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 179</u>	<u>10 202</u>	<u>10 202</u>	<u>4 556</u> 3 696	<u>9 639</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 142</u>	<u>10 128</u>	<u>10 128</u>	<u>4 523</u> 3 670	<u>9 569</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 943</u>	<u>9 856</u>	<u>9 856</u>	<u>4 332</u> 3 496	<u>9 305</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 016</u>	<u>10 002</u>	<u>10 002</u>	<u>4 397</u> 3 547	<u>9 443</u>

211-201-0100	200 , 1284-2004	3			
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>3 695</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>3 668</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>3 642</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>3 642</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>3 642</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>3 616</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 563</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>3 616</u>
211-201-0200	300 , 1284-2004	3			
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>3 742</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>3 716</u>

211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>3 689</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>3 689</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>3 689</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>3 662</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 609</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>3 662</u>
211-201-0300	1284-2004 400	3			
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>3 792</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>3 765</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>3 738</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>3 738</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>3 738</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>3 711</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 656</u>

				,	.
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>3 711</u>
211-201-0400	, 1284-2004 600	3			
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>3 843</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>3 816</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>3 788</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>3 788</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>3 788</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>3 761</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 706</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>3 761</u>
211-201-0500	, 1284-2004 800	3			
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>3 897</u>

211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>3 869</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>3 841</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>3 841</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>3 841</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>3 813</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 757</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>3 813</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3			
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>3 924</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>3 896</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>3 868</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>3 868</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>3 868</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>3 840</u>

211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 784</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>3 840</u>
211-201-0700	1200 , 1284-2004	3			
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>4 059</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>4 030</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>4 001</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>4 001</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>4 001</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>3 972</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 914</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>3 972</u>

211-202.

					,	.			
211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>3 841</u>	<u>6 725</u>	<u>4 151</u> 3 250	<u>3 838</u> 3 125	<u>4 441</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>3 814</u>	<u>6 677</u>	<u>3 930</u> 3 041	<u>3 811</u> 3 103	<u>4 218</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>3 786</u>	<u>6 629</u>	<u>3 902</u> 3 019	<u>3 783</u> 3 080	<u>4 187</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>3 759</u>	<u>6 581</u>	<u>3 873</u> 2 997	<u>3 756</u> 3 058	<u>4 157</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>3 704</u>	<u>6 484</u>	<u>3 817</u> 2 953	<u>3 701</u> 3 013	<u>4 096</u>

211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 296}{3\ 304}$	<u>7 118</u>	<u>9 246</u>	<u>4 062</u>	<u>5 440</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 265}{3\ 280}$	<u>7 087</u>	<u>9 200</u>	<u>3 841</u>	<u>5 421</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 235}{3\ 257}$	<u>7 056</u>	<u>9 153</u>	<u>3 814</u>	<u>5 402</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 937}{2\ 974}$	<u>7 025</u>	<u>9 107</u>	<u>3 786</u>	<u>5 383</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	$\frac{3\ 879}{2\ 930}$	<u>6 962</u>	<u>9 014</u>	<u>3 731</u>	<u>5 344</u>

				,	.
211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3			
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 059</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 030</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>4 001</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>3 972</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>3 914</u>

211-203.

211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-205.

211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>16 996</u> 15 045	<u>17 553</u> 15 045	<u>16 646</u> 15 045	<u>16 646</u> 15 045	<u>16 188</u> 15 045
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>16 996</u> 15 045	<u>17 553</u> 15 045	<u>16 646</u> 15 045	<u>16 646</u> 15 045	<u>16 188</u> 15 045
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>16 996</u> 15 045	<u>17 553</u> 15 045	<u>16 646</u> 15 045	<u>16 646</u> 15 045	<u>16 188</u> 15 045

					,				
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>16 327</u> 15 045	<u>17 553</u> 15 045	<u>17 553</u> 15 045	<u>16 227</u> 15 045	<u>17 553</u> 15 045
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>16 327</u> 15 045	<u>17 553</u> 15 045	<u>17 553</u> 15 045	<u>16 227</u> 15 045	<u>17 553</u> 15 045
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>16 327</u> 15 045	<u>17 553</u> 15 045	<u>17 553</u> 15 045	<u>16 227</u> 15 045	<u>17 553</u> 15 045

					,	.
211-205-0100	1215-2003					
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>16 606</u> 15 045	
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>16 606</u> 15 045	
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>16 606</u> 15 045	

211-206.

					,	.				
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	<u>4 482</u>	<u>7 283</u>	<u>5 233</u>	<u>5 572</u>	<u>4 620</u>	

					,	.				
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	<u>5 104</u>	<u>10 054</u>	<u>10 054</u>	<u>4 489</u> 3 643	<u>9 499</u>	

211-206-0100	7392-2014	3			
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	<u>4 693</u>

211-3.
211-301.

211-301-0100	1284-2004 , 400	3							
211-301-0101	5-10	3	1	1400	<u>2 730</u> 762	<u>5 875</u> 762	<u>1 531</u> 762	<u>3 110</u> 762	<u>1 634</u> 762
211-301-0104	20-40	3	1	1370	<u>2 546</u> 622	<u>5 623</u> 622	<u>1 372</u> 622	<u>2 917</u> 622	<u>1 472</u> 622

211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{2\,463}{568}$	$\frac{5\,495}{568}$	$\frac{1\,306}{568}$	$\frac{2\,829}{568}$	$\frac{1\,405}{568}$
211-301-0200	, 600 1284-2004	3							
211-301-0204	20-40	3	1	1370	$\frac{2\,581}{656}$	$\frac{5\,658}{656}$	$\frac{1\,407}{656}$	$\frac{2\,952}{656}$	$\frac{1\,507}{656}$
211-301-0300	, 800 1284-2004	3							
211-301-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{2\,821}{850}$	$\frac{5\,965}{850}$	$\frac{1\,621}{850}$	$\frac{3\,201}{850}$	$\frac{1\,724}{850}$
211-301-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{2\,700}{746}$	$\frac{5\,822}{746}$	$\frac{1\,509}{746}$	$\frac{3\,077}{746}$	$\frac{1\,611}{746}$
211-301-0400	, 1000 1284-2004	3							
211-301-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{2\,847}{876}$	$\frac{5\,991}{876}$	$\frac{1\,647}{876}$	$\frac{3\,227}{876}$	$\frac{1\,750}{876}$
211-301-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,250}{1\,071}$	$\frac{6\,256}{1\,071}$	$\frac{1\,902}{1\,071}$	$\frac{3\,623}{1\,071}$	$\frac{2\,190}{1\,071}$
211-301-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{2\,725}{784}$	$\frac{5\,824}{784}$	$\frac{1\,542}{784}$	$\frac{3\,099}{784}$	$\frac{1\,644}{784}$

				,	.				
211-301-0404	20-40	3	1	1370	<u>2 640</u> 714	<u>5 717</u> 714	<u>1 466</u> 714	<u>3 012</u> 714	<u>1 567</u> 714
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 550</u> 653	<u>5 582</u> 653	<u>1 393</u> 653	<u>2 916</u> 653	<u>1 492</u> 653

				,	.				
211-301-0100	, 400 1284-2004	3							
211-301-0101	5-10	3	1	1400	<u>2 378</u> 762	<u>5 875</u> 762	<u>8 060</u> 762	<u>1 311</u> 762	<u>5 875</u> 762
211-301-0104	20-40	3	1	1370	<u>2 200</u> 622	<u>5 623</u> 622	<u>7 761</u> 622	<u>1 157</u> 622	<u>5 623</u> 622
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 123</u> 568	<u>5 495</u> 568	<u>7 602</u> 568	<u>1 094</u> 568	<u>5 495</u> 568
211-301-0200	, 600 1284-2004	3							

211-301-0204	20-40	3	1	1370	$\frac{2\,235}{656}$	$\frac{5\,658}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$	$\frac{1\,191}{656}$	$\frac{5\,658}{656}$
211-301-0300	, 800 1284-2004	3							
211-301-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{2\,468}{850}$	$\frac{5\,965}{850}$	$\frac{8\,150}{850}$	$\frac{1\,401}{850}$	$\frac{5\,965}{850}$
211-301-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{2\,350}{746}$	$\frac{5\,822}{746}$	$\frac{7\,991}{746}$	$\frac{1\,291}{746}$	$\frac{5\,822}{746}$
211-301-0400	, 1000 1284-2004	3							
211-301-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{2\,494}{876}$	$\frac{5\,991}{876}$	$\frac{8\,176}{876}$	$\frac{1\,427}{876}$	$\frac{5\,991}{876}$
211-301-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{2\,878}{1\,071}$	$\frac{6\,540}{1\,071}$	$\frac{7\,545}{1\,071}$	$\frac{1\,813}{1\,071}$	$\frac{6\,256}{1\,071}$
211-301-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{2\,377}{784}$	$\frac{5\,824}{784}$	$\frac{7\,978}{784}$	$\frac{1\,326}{784}$	$\frac{5\,824}{784}$
211-301-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{2\,295}{714}$	$\frac{5\,717}{714}$	$\frac{7\,855}{714}$	$\frac{1\,251}{714}$	$\frac{5\,717}{714}$
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{2\,210}{653}$	$\frac{5\,582}{653}$	$\frac{7\,689}{653}$	$\frac{1\,181}{653}$	$\frac{5\,582}{653}$

211-301-0100	, 400 1284-2004	3			
211-301-0101	5-10	3	1	1400	
211-301-0104	20-40	3	1	1370	
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	
211-301-0200	, 600 1284-2004	3			
211-301-0204	20-40	3	1	1370	
211-301-0300	, 800 1284-2004	3			
211-301-0301	5-10	3	1	1400	
211-301-0302	5-20	3	1	1390	
211-301-0400	, 1000 1284-2004	3			
211-301-0401	5-10	3	1	1400	

211-301-0402	5-20	3	1	1390	<u>2 749</u> 1 071
211-301-0403	10-20	3	1	1380	
211-301-0404	20-40	3	1	1370	
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	

211-302.

211-302-0100	32496-2013 , 350	3							
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>13 616</u> 12 204	<u>14 190</u> 12 204	<u>14 038</u> 12 204	<u>14 226</u> 12 204	<u>13 808</u> 12 204
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>13 150</u> 11 752				
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>13 150</u> 11 752				

211-302-0200	32496-2013 , 400	3							
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{13\,765}{12\,204}$	$\frac{14\,578}{12\,204}$	$\frac{14\,403}{12\,204}$	$\frac{14\,620}{12\,204}$	$\frac{14\,137}{12\,204}$
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{13\,300}{11\,752}$	$\frac{14\,112}{11\,752}$	$\frac{13\,937}{11\,752}$	$\frac{14\,154}{11\,752}$	$\frac{13\,671}{11\,752}$
211-302-0203	20-40	3	1	400	$\frac{13\,300}{11\,752}$				
211-302-0300	32496-2013 , 500	3							
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{14\,065}{12\,204}$	$\frac{15\,080}{12\,204}$	$\frac{14\,861}{12\,204}$	$\frac{15\,133}{12\,204}$	$\frac{14\,529}{12\,204}$
211-302-0302	10-20	3	1	500	$\frac{13\,599}{11\,752}$	$\frac{14\,615}{11\,752}$	$\frac{14\,396}{11\,752}$	$\frac{14\,667}{11\,752}$	$\frac{14\,063}{11\,752}$
211-302-0303	20-40	3	1	500	$\frac{13\,599}{11\,752}$				

211-302-0100	32496-2013 , 350	3							
211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{14\,117}{12\,204}$	$\frac{14\,894}{12\,204}$	$\frac{15\,695}{12\,204}$	$\frac{13\,971}{12\,204}$	$\frac{14\,451}{12\,204}$
211-302-0102	10-20	3	1	350					
211-302-0103	20-40	3	1	350					
211-302-0200	32496-2013 , 400	3							
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{14\,494}{12\,204}$	$\frac{15\,390}{12\,204}$	$\frac{16\,314}{12\,204}$	$\frac{14\,326}{12\,204}$	$\frac{14\,879}{12\,204}$
211-302-0202	10-20	3	1	400	$\frac{14\,028}{11\,752}$	$\frac{14\,925}{11\,752}$	$\frac{15\,849}{11\,752}$	$\frac{13\,860}{11\,752}$	$\frac{14\,413}{11\,752}$
211-302-0203	20-40	3	1	400					
211-302-0300	32496-2013 , 500	3							
211-302-0301	5-10	3	1	500	$\frac{14\,975}{12\,204}$	$\frac{16\,096}{12\,204}$	$\frac{17\,251}{12\,204}$	$\frac{14\,765}{12\,204}$	$\frac{15\,457}{12\,204}$
211-302-0302	10-20	3	1	500	$\frac{14\,510}{11\,752}$	$\frac{15\,630}{11\,752}$	$\frac{16\,785}{11\,752}$	$\frac{14\,300}{11\,752}$	$\frac{14\,991}{11\,752}$
211-302-0303	20-40	3	1	500					

211-4.
211-401.

					,	.			
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>2 883</u> 2 009	<u>5 826</u>	<u>3 207</u> 2 277	<u>4 965</u>	<u>3 517</u> 2 277
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>2 883</u> 2 009	<u>6 239</u>	<u>3 207</u> 2 277	<u>4 965</u>	<u>3 517</u> 2 277
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>4 694</u> 4 018				

					,	.			
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 146</u> 3 096	<u>8 211</u>	<u>9 296</u>	<u>3 111</u> 2 277	<u>7 906</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>4 146</u> 3 096	<u>8 211</u>	<u>9 296</u>	<u>3 111</u> 2 277	<u>7 906</u>

				,					
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

				,	
211-401-0100	8736-2014	3			
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 121</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>4 121</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	

211-402.

				,	.
211-402-0100					
211-402-0101			1	1000	<u>5 215</u> 3 164

211-403.

				,	.
211-403-0100	10832-200975	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071

211-5.
211-501.

				,	.				
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>2 185</u> 1 071	<u>5 274</u>	<u>2 583</u> 1 708	<u>4 630</u>	<u>3 103</u>

				,	.				
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>3 811</u> 2 771	<u>7 430</u>	<u>9 296</u>	<u>2 697</u>	<u>5 632</u>

211-501-0100	31424-2010	3			
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>3 063</u>

211-6.
211-601. -

211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>2 482</u> 1 429	<u>5 920</u>	<u>1 723</u> 857	<u>2 180</u> 1 429	<u>2 133</u>

					,				
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>2 289</u> 1 143	<u>6 981</u>	<u>8 775</u>	<u>1 626</u>	<u>5 859</u>

					,	
211-601-0100	- 23735-2014	3				
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>2 825</u>	

8.04-08-2024

211-701-0302	2,5- 10 -			1000	$\frac{49\,078}{47\,009}$				

211-701-0100		3							
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800	$\frac{4\,985}{3\,717}$	<u>9 868</u>	<u>11 171</u>	<u>3 738</u>	<u>9 500</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800	$\frac{4\,985}{3\,717}$	<u>9 868</u>	<u>11 171</u>	<u>3 738</u>	<u>9 500</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800	$\frac{4\,985}{3\,717}$	<u>9 868</u>	<u>11 171</u>	<u>3 738</u>	<u>9 500</u>
211-701-0104	150- 1000 , 800	3	1	1800	$\frac{4\,985}{3\,717}$	<u>9 868</u>	<u>11 171</u>	<u>3 738</u>	<u>9 500</u>
211-701-0105	150- 1000 , 1000	3	1	1800	$\frac{4\,985}{3\,717}$	<u>9 868</u>	<u>11 171</u>	<u>3 738</u>	<u>9 500</u>
211-701-0106	150- 1000 , 1200	3	1	1800	$\frac{4\,985}{3\,717}$	<u>9 868</u>	<u>11 171</u>	<u>3 738</u>	<u>9 500</u>

					,				
211-701-0200		3							
211-701-0201		3	1	1800	<u>10 578</u> 4 556	<u>14 011</u> 4 556	<u>14 011</u> 4 556	<u>9 641</u> 4 556	<u>13 387</u> 4 556
211-701-0300									
211-701-0302	2,5- 10 -			1000					

					,	
211-701-0100		3				
211-701-0101	150- 1000 , 300	3	1	1800		<u>4 952</u>
211-701-0102	150- 1000 , 400	3	1	1800		<u>4 952</u>
211-701-0103	150- 1000 , 600	3	1	1800		<u>4 952</u>

				,	.
211-701-0104	800 150- 1000 ,	3	1	1800	<u>4 952</u>
211-701-0105	1000 150- 1000 ,	3	1	1800	<u>4 952</u>
211-701-0106	1200 150- 1000 ,	3	1	1800	<u>4 952</u>
211-701-0200		3			
211-701-0201		3	1	1800	
211-701-0300					
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	

211-702.

					,	.
211-702-0100		3				
211-702-0101	-	3	1	700		$\frac{3\,207}{2\,679}$

212. ,
212-1.
212-101.

					,	.			
212-101-0100	7473-2010	3,5	3						
212-101-0101	7473-2010	3,5	3	1	2400	$\frac{20\,930}{13\,942}$	$\frac{24\,549}{15\,042}$	$\frac{20\,472}{15\,042}$	$\frac{20\,472}{15\,042}$ $\frac{18\,331}{15\,042}$
212-101-0200	7473-2010	5	3						

212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>21 247</u> 14 255	<u>24 866</u> 15 355	<u>20 789</u> 15 355	<u>20 789</u> 15 355	<u>18 648</u> 15 355
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>21 703</u> 14 704	<u>25 322</u> 15 804	<u>21 245</u> 15 804	<u>21 245</u> 15 804	<u>19 104</u> 15 804
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>22 210</u> 14 852	<u>25 972</u> 15 963	<u>21 681</u> 15 963	<u>21 681</u> 15 963	<u>19 510</u> 15 963
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>22 364</u> 15 004	<u>26 138</u> 16 126	<u>21 846</u> 16 126	<u>21 846</u> 16 126	<u>19 676</u> 16 126
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>22 521</u> 15 158	<u>26 307</u> 16 292	<u>22 015</u> 16 292	<u>22 015</u> 16 292	<u>19 845</u> 16 292
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 845</u> 15 477	<u>26 655</u> 16 635	<u>22 364</u> 16 635	<u>22 364</u> 16 635	<u>20 193</u> 16 635
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>23 013</u> 15 642	<u>26 835</u> 16 812	<u>22 543</u> 16 812	<u>22 543</u> 16 812	<u>20 373</u> 16 812
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>22 364</u> 15 004	<u>26 138</u> 16 126	<u>21 846</u> 16 126	<u>21 846</u> 16 126	<u>19 676</u> 16 126
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>22 521</u> 15 158	<u>26 307</u> 16 292	<u>22 015</u> 16 292	<u>22 015</u> 16 292	<u>19 845</u> 16 292
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>22 681</u> 15 316	<u>26 479</u> 16 462	<u>22 187</u> 16 462	<u>22 187</u> 16 462	<u>20 017</u> 16 462

212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>23 013</u> 15 642	<u>26 835</u> 16 812	<u>22 543</u> 16 812	<u>22 543</u> 16 812	<u>20 373</u> 16 812
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>23 183</u> 15 810	<u>27 019</u> 16 993	<u>22 727</u> 16 993	<u>22 727</u> 16 993	<u>20 557</u> 16 993
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>22 521</u> 15 158	<u>26 307</u> 16 292	<u>22 015</u> 16 292	<u>22 015</u> 16 292	<u>19 845</u> 16 292
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>22 681</u> 15 316	<u>26 479</u> 16 462	<u>22 187</u> 16 462	<u>22 187</u> 16 462	<u>20 017</u> 16 462
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 845</u> 15 477	<u>26 655</u> 16 635	<u>22 364</u> 16 635	<u>22 364</u> 16 635	<u>20 193</u> 16 635
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>23 183</u> 15 810	<u>27 019</u> 16 993	<u>22 727</u> 16 993	<u>22 727</u> 16 993	<u>20 557</u> 16 993
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>23 358</u> 15 982	<u>27 206</u> 17 178	<u>22 915</u> 17 178	<u>22 915</u> 17 178	<u>20 744</u> 17 178
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>22 681</u> 15 316	<u>26 479</u> 16 462	<u>22 187</u> 16 462	<u>22 187</u> 16 462	<u>20 017</u> 16 462
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 845</u> 15 477	<u>26 655</u> 16 635	<u>22 364</u> 16 635	<u>22 364</u> 16 635	<u>20 193</u> 16 635
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>23 013</u> 15 642	<u>26 835</u> 16 812	<u>22 543</u> 16 812	<u>22 543</u> 16 812	<u>20 373</u> 16 812
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>23 358</u> 15 982	<u>27 206</u> 17 178	<u>22 915</u> 17 178	<u>22 915</u> 17 178	<u>20 744</u> 17 178

212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>23 536</u> 16 158	<u>27 398</u> 17 367	<u>23 106</u> 17 367	<u>23 106</u> 17 367	<u>20 936</u> 17 367
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>22 096</u> 15 090	<u>25 715</u> 16 190	<u>21 638</u> 16 190	<u>21 638</u> 16 190	<u>19 498</u> 16 190
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>22 607</u> 15 243	<u>26 369</u> 16 354	<u>22 078</u> 16 354	<u>22 078</u> 16 354	<u>19 908</u> 16 354
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 765</u> 15 398	<u>26 539</u> 16 521	<u>22 247</u> 16 521	<u>22 247</u> 16 521	<u>20 077</u> 16 521
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 926</u> 15 557	<u>26 712</u> 16 691	<u>22 420</u> 16 691	<u>22 420</u> 16 691	<u>20 250</u> 16 691
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>23 259</u> 15 885	<u>27 069</u> 17 043	<u>22 777</u> 17 043	<u>22 777</u> 17 043	<u>20 607</u> 17 043
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>23 431</u> 16 054	<u>27 253</u> 17 224	<u>22 962</u> 17 224	<u>22 962</u> 17 224	<u>20 791</u> 17 224
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 765</u> 15 398	<u>26 539</u> 16 521	<u>22 247</u> 16 521	<u>22 247</u> 16 521	<u>20 077</u> 16 521
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 926</u> 15 557	<u>26 712</u> 16 691	<u>22 420</u> 16 691	<u>22 420</u> 16 691	<u>20 250</u> 16 691
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>23 091</u> 15 719	<u>26 889</u> 16 865	<u>22 597</u> 16 865	<u>22 597</u> 16 865	<u>20 427</u> 16 865

212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>23 431</u> 16 054	<u>27 253</u> 17 224	<u>22 962</u> 17 224	<u>22 962</u> 17 224	<u>20 791</u> 17 224
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>23 606</u> 16 226	<u>27 441</u> 17 409	<u>23 150</u> 17 409	<u>23 150</u> 17 409	<u>20 979</u> 17 409
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 926</u> 15 557	<u>26 712</u> 16 691	<u>22 420</u> 16 691	<u>22 420</u> 16 691	<u>20 250</u> 16 691
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>23 091</u> 15 719	<u>26 889</u> 16 865	<u>22 597</u> 16 865	<u>22 597</u> 16 865	<u>20 427</u> 16 865
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>23 259</u> 15 885	<u>27 069</u> 17 043	<u>22 777</u> 17 043	<u>22 777</u> 17 043	<u>20 607</u> 17 043
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>23 606</u> 16 226	<u>27 441</u> 17 409	<u>23 150</u> 17 409	<u>23 150</u> 17 409	<u>20 979</u> 17 409
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 785</u> 16 403	<u>27 634</u> 17 598	<u>23 342</u> 17 598	<u>23 342</u> 17 598	<u>21 172</u> 17 598
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>23 091</u> 15 719	<u>26 889</u> 16 865	<u>22 597</u> 16 865	<u>22 597</u> 16 865	<u>20 427</u> 16 865
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>23 259</u> 15 885	<u>27 069</u> 17 043	<u>22 777</u> 17 043	<u>22 777</u> 17 043	<u>20 607</u> 17 043
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>23 431</u> 16 054	<u>27 253</u> 17 224	<u>22 962</u> 17 224	<u>22 962</u> 17 224	<u>20 791</u> 17 224
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 785</u> 16 403	<u>27 634</u> 17 598	<u>23 342</u> 17 598	<u>23 342</u> 17 598	<u>21 172</u> 17 598

212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 968</u> 16 583	<u>27 830</u> 17 792	<u>23 538</u> 17 792	<u>23 538</u> 17 792	<u>21 368</u> 17 792
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>22 247</u> 15 239	<u>25 867</u> 16 339	<u>21 790</u> 16 339	<u>21 790</u> 16 339	<u>19 649</u> 16 339
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 760</u> 15 393	<u>26 522</u> 16 504	<u>22 230</u> 16 504	<u>22 230</u> 16 504	<u>20 060</u> 16 504
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 919</u> 15 550	<u>26 693</u> 16 673	<u>22 402</u> 16 673	<u>22 402</u> 16 673	<u>20 231</u> 16 673
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>23 082</u> 15 711	<u>26 868</u> 16 845	<u>22 576</u> 16 845	<u>22 576</u> 16 845	<u>20 406</u> 16 845
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>23 418</u> 16 041	<u>27 228</u> 17 199	<u>22 936</u> 17 199	<u>22 936</u> 17 199	<u>20 766</u> 17 199
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>23 592</u> 16 212	<u>27 414</u> 17 382	<u>23 122</u> 17 382	<u>23 122</u> 17 382	<u>20 952</u> 17 382
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 919</u> 15 550	<u>26 693</u> 16 673	<u>22 402</u> 16 673	<u>22 402</u> 16 673	<u>20 231</u> 16 673
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>23 082</u> 15 711	<u>26 868</u> 16 845	<u>22 576</u> 16 845	<u>22 576</u> 16 845	<u>20 406</u> 16 845
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>23 248</u> 15 874	<u>27 046</u> 17 020	<u>22 754</u> 17 020	<u>22 754</u> 17 020	<u>20 584</u> 17 020

212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>23 592</u> 16 212	<u>27 414</u> 17 382	<u>23 122</u> 17 382	<u>23 122</u> 17 382	<u>20 952</u> 17 382
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 769</u> 16 386	<u>27 604</u> 17 569	<u>23 312</u> 17 569	<u>23 312</u> 17 569	<u>21 142</u> 17 569
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>23 082</u> 15 711	<u>26 868</u> 16 845	<u>22 576</u> 16 845	<u>22 576</u> 16 845	<u>20 406</u> 16 845
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>23 248</u> 15 874	<u>27 046</u> 17 020	<u>22 754</u> 17 020	<u>22 754</u> 17 020	<u>20 584</u> 17 020
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>23 418</u> 16 041	<u>27 228</u> 17 199	<u>22 936</u> 17 199	<u>22 936</u> 17 199	<u>20 766</u> 17 199
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 769</u> 16 386	<u>27 604</u> 17 569	<u>23 312</u> 17 569	<u>23 312</u> 17 569	<u>21 142</u> 17 569
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 950</u> 16 564	<u>27 798</u> 17 760	<u>23 506</u> 17 760	<u>23 506</u> 17 760	<u>21 336</u> 17 760
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>23 248</u> 15 874	<u>27 046</u> 17 020	<u>22 754</u> 17 020	<u>22 754</u> 17 020	<u>20 584</u> 17 020
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>23 418</u> 16 041	<u>27 228</u> 17 199	<u>22 936</u> 17 199	<u>22 936</u> 17 199	<u>20 766</u> 17 199
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>23 592</u> 16 212	<u>27 414</u> 17 382	<u>23 122</u> 17 382	<u>23 122</u> 17 382	<u>20 952</u> 17 382
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 950</u> 16 564	<u>27 798</u> 17 760	<u>23 506</u> 17 760	<u>23 506</u> 17 760	<u>21 336</u> 17 760

212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>24 135</u> 16 746	<u>27 996</u> 17 955	<u>23 705</u> 17 955	<u>23 705</u> 17 955	<u>21 534</u> 17 955
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>22 852</u> 15 835	<u>26 471</u> 16 935	<u>22 394</u> 16 935	<u>22 394</u> 16 935	<u>20 253</u> 16 935
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>23 371</u> 15 994	<u>27 133</u> 17 106	<u>22 841</u> 17 106	<u>22 841</u> 17 106	<u>20 671</u> 17 106
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>23 536</u> 16 158	<u>27 310</u> 17 280	<u>23 019</u> 17 280	<u>23 019</u> 17 280	<u>20 848</u> 17 280
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 706</u> 16 324	<u>27 491</u> 17 458	<u>23 200</u> 17 458	<u>23 200</u> 17 458	<u>21 029</u> 17 458
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>24 055</u> 16 668	<u>27 865</u> 17 826	<u>23 573</u> 17 826	<u>23 573</u> 17 826	<u>21 403</u> 17 826
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>24 235</u> 16 845	<u>28 057</u> 18 015	<u>23 766</u> 18 015	<u>23 766</u> 18 015	<u>21 596</u> 18 015
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>23 536</u> 16 158	<u>27 310</u> 17 280	<u>23 019</u> 17 280	<u>23 019</u> 17 280	<u>20 848</u> 17 280
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 706</u> 16 324	<u>27 491</u> 17 458	<u>23 200</u> 17 458	<u>23 200</u> 17 458	<u>21 029</u> 17 458
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 878</u> 16 494	<u>27 676</u> 17 640	<u>23 384</u> 17 640	<u>23 384</u> 17 640	<u>21 214</u> 17 640

212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>24 235</u> 16 845	<u>28 057</u> 18 015	<u>23 766</u> 18 015	<u>23 766</u> 18 015	<u>21 596</u> 18 015
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>24 419</u> 17 026	<u>28 254</u> 18 209	<u>23 963</u> 18 209	<u>23 963</u> 18 209	<u>21 792</u> 18 209
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 706</u> 16 324	<u>27 491</u> 17 458	<u>23 200</u> 17 458	<u>23 200</u> 17 458	<u>21 029</u> 17 458
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 878</u> 16 494	<u>27 676</u> 17 640	<u>23 384</u> 17 640	<u>23 384</u> 17 640	<u>21 214</u> 17 640
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>24 055</u> 16 668	<u>27 865</u> 17 826	<u>23 573</u> 17 826	<u>23 573</u> 17 826	<u>21 403</u> 17 826
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>24 419</u> 17 026	<u>28 254</u> 18 209	<u>23 963</u> 18 209	<u>23 963</u> 18 209	<u>21 792</u> 18 209
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>24 607</u> 17 211	<u>28 455</u> 18 407	<u>24 164</u> 18 407	<u>24 164</u> 18 407	<u>21 993</u> 18 407
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 878</u> 16 494	<u>27 676</u> 17 640	<u>23 384</u> 17 640	<u>23 384</u> 17 640	<u>21 214</u> 17 640
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>24 055</u> 16 668	<u>27 865</u> 17 826	<u>23 573</u> 17 826	<u>23 573</u> 17 826	<u>21 403</u> 17 826
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>24 235</u> 16 845	<u>28 057</u> 18 015	<u>23 766</u> 18 015	<u>23 766</u> 18 015	<u>21 596</u> 18 015
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>24 607</u> 17 211	<u>28 455</u> 18 407	<u>24 164</u> 18 407	<u>24 164</u> 18 407	<u>21 993</u> 18 407

212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 799</u> 17 401	<u>28 661</u> 18 609	<u>24 369</u> 18 609	<u>24 369</u> 18 609	<u>22 199</u> 18 609
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>24 607</u> 17 211	<u>28 455</u> 18 407	<u>24 164</u> 18 407	<u>24 164</u> 18 407	<u>21 993</u> 18 407
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 799</u> 17 401	<u>28 661</u> 18 609	<u>24 369</u> 18 609	<u>24 369</u> 18 609	<u>22 199</u> 18 609
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 996</u> 17 594	<u>28 871</u> 18 816	<u>24 579</u> 18 816	<u>24 579</u> 18 816	<u>22 409</u> 18 816
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>25 196</u> 17 792	<u>29 086</u> 19 028	<u>24 794</u> 19 028	<u>24 794</u> 19 028	<u>22 624</u> 19 028
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 612</u> 18 201	<u>29 530</u> 19 465	<u>25 238</u> 19 465	<u>25 238</u> 19 465	<u>23 068</u> 19 465
212-101-0700	20 7473-2010	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>23 547</u> 16 519	<u>27 167</u> 17 619	<u>23 090</u> 17 619	<u>23 090</u> 17 619	<u>20 949</u> 17 619
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>24 073</u> 16 686	<u>27 835</u> 17 797	<u>23 544</u> 17 797	<u>23 544</u> 17 797	<u>21 374</u> 17 797
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>24 246</u> 16 856	<u>28 020</u> 17 979	<u>23 728</u> 17 979	<u>23 728</u> 17 979	<u>21 558</u> 17 979
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>24 603</u> 17 207	<u>28 400</u> 18 353	<u>24 109</u> 18 353	<u>24 109</u> 18 353	<u>21 939</u> 18 353

212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>24 787</u> 17 388	<u>28 597</u> 18 546	<u>24 305</u> 18 546	<u>24 305</u> 18 546	<u>22 135</u> 18 546
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>24 073</u> 16 686	<u>27 835</u> 17 797	<u>23 544</u> 17 797	<u>23 544</u> 17 797	<u>21 374</u> 17 797
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>24 246</u> 16 856	<u>28 020</u> 17 979	<u>23 728</u> 17 979	<u>23 728</u> 17 979	<u>21 558</u> 17 979
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>24 423</u> 17 030	<u>28 208</u> 18 164	<u>23 917</u> 18 164	<u>23 917</u> 18 164	<u>21 746</u> 18 164
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>24 787</u> 17 388	<u>28 597</u> 18 546	<u>24 305</u> 18 546	<u>24 305</u> 18 546	<u>22 135</u> 18 546
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>24 975</u> 17 573	<u>28 797</u> 18 744	<u>24 506</u> 18 744	<u>24 506</u> 18 744	<u>22 335</u> 18 744
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>24 246</u> 16 856	<u>28 020</u> 17 979	<u>23 728</u> 17 979	<u>23 728</u> 17 979	<u>21 558</u> 17 979
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>24 423</u> 17 030	<u>28 208</u> 18 164	<u>23 917</u> 18 164	<u>23 917</u> 18 164	<u>21 746</u> 18 164
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>24 603</u> 17 207	<u>28 400</u> 18 353	<u>24 109</u> 18 353	<u>24 109</u> 18 353	<u>21 939</u> 18 353
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>24 975</u> 17 573	<u>28 797</u> 18 744	<u>24 506</u> 18 744	<u>24 506</u> 18 744	<u>22 335</u> 18 744
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>25 167</u> 17 762	<u>29 002</u> 18 945	<u>24 710</u> 18 945	<u>24 710</u> 18 945	<u>22 540</u> 18 945

212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>24 975</u> 17 573	<u>28 797</u> 18 744	<u>24 506</u> 18 744	<u>24 506</u> 18 744	<u>22 335</u> 18 744
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>25 167</u> 17 762	<u>29 002</u> 18 945	<u>24 710</u> 18 945	<u>24 710</u> 18 945	<u>22 540</u> 18 945
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>25 363</u> 17 955	<u>29 211</u> 19 151	<u>24 920</u> 19 151	<u>24 920</u> 19 151	<u>22 749</u> 19 151
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>25 563</u> 18 153	<u>29 425</u> 19 362	<u>25 133</u> 19 362	<u>25 133</u> 19 362	<u>22 963</u> 19 362
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>25 978</u> 18 561	<u>29 867</u> 19 797	<u>25 575</u> 19 797	<u>25 575</u> 19 797	<u>23 405</u> 19 797
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>24 364</u> 17 323	<u>27 983</u> 18 423	<u>23 906</u> 18 423	<u>23 906</u> 18 423	<u>21 765</u> 18 423
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>24 898</u> 17 498	<u>28 660</u> 18 609	<u>24 368</u> 18 609	<u>24 368</u> 18 609	<u>22 198</u> 18 609
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>25 079</u> 17 676	<u>28 853</u> 18 799	<u>24 561</u> 18 799	<u>24 561</u> 18 799	<u>22 391</u> 18 799
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>25 453</u> 18 044	<u>29 251</u> 19 190	<u>24 959</u> 19 190	<u>24 959</u> 19 190	<u>22 789</u> 19 190
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>25 646</u> 18 234	<u>29 456</u> 19 392	<u>25 165</u> 19 392	<u>25 165</u> 19 392	<u>22 994</u> 19 392

212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>24 898</u> 17 498	<u>28 660</u> 18 609	<u>24 368</u> 18 609	<u>24 368</u> 18 609	<u>22 198</u> 18 609
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>25 079</u> 17 676	<u>28 853</u> 18 799	<u>24 561</u> 18 799	<u>24 561</u> 18 799	<u>22 391</u> 18 799
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>25 264</u> 17 858	<u>29 050</u> 18 992	<u>24 758</u> 18 992	<u>24 758</u> 18 992	<u>22 588</u> 18 992
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>25 646</u> 18 234	<u>29 456</u> 19 392	<u>25 165</u> 19 392	<u>25 165</u> 19 392	<u>22 994</u> 19 392
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>25 843</u> 18 428	<u>29 666</u> 19 599	<u>25 374</u> 19 599	<u>25 374</u> 19 599	<u>23 204</u> 19 599
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>25 079</u> 17 676	<u>28 853</u> 18 799	<u>24 561</u> 18 799	<u>24 561</u> 18 799	<u>22 391</u> 18 799
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>25 264</u> 17 858	<u>29 050</u> 18 992	<u>24 758</u> 18 992	<u>24 758</u> 18 992	<u>22 588</u> 18 992
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>25 453</u> 18 044	<u>29 251</u> 19 190	<u>24 959</u> 19 190	<u>24 959</u> 19 190	<u>22 789</u> 19 190
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>25 843</u> 18 428	<u>29 666</u> 19 599	<u>25 374</u> 19 599	<u>25 374</u> 19 599	<u>23 204</u> 19 599
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>26 045</u> 18 626	<u>29 880</u> 19 809	<u>25 588</u> 19 809	<u>25 588</u> 19 809	<u>23 418</u> 19 809
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>25 843</u> 18 428	<u>29 666</u> 19 599	<u>25 374</u> 19 599	<u>25 374</u> 19 599	<u>23 204</u> 19 599

212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>26 045</u> 18 626	<u>29 880</u> 19 809	<u>25 588</u> 19 809	<u>25 588</u> 19 809	<u>23 418</u> 19 809
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>26 250</u> 18 829	<u>30 099</u> 20 025	<u>25 807</u> 20 025	<u>25 807</u> 20 025	<u>23 637</u> 20 025
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>26 461</u> 19 036	<u>30 322</u> 20 245	<u>26 031</u> 20 245	<u>26 031</u> 20 245	<u>23 860</u> 20 245
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>26 895</u> 19 464	<u>30 784</u> 20 700	<u>26 493</u> 20 700	<u>26 493</u> 20 700	<u>24 323</u> 20 700
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>24 999</u> 17 948	<u>28 618</u> 19 048	<u>24 541</u> 19 048	<u>24 541</u> 19 048	<u>22 400</u> 19 048
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>25 539</u> 18 129	<u>29 301</u> 19 240	<u>25 010</u> 19 240	<u>25 010</u> 19 240	<u>22 840</u> 19 240
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>26 320</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>24 851</u> 18 700	<u>24 362</u> 18 700	<u>23 040</u> 18 700
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>26 607</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>25 138</u> 18 981	<u>24 648</u> 18 981	<u>23 326</u> 18 981
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>25 946</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>24 477</u> 18 333	<u>23 987</u> 18 333	<u>22 666</u> 18 333
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>26 226</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>24 757</u> 18 608	<u>24 268</u> 18 608	<u>22 946</u> 18 608

212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>26 512</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>25 043</u> 18 888	<u>24 553</u> 18 888	<u>23 231</u> 18 888
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>26 800</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>25 331</u> 19 170	<u>24 841</u> 19 170	<u>23 519</u> 19 170
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>26 694</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>25 225</u> 19 067	<u>24 736</u> 19 067	<u>23 414</u> 19 067
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>26 986</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>25 517</u> 19 353	<u>25 028</u> 19 353	<u>23 706</u> 19 353
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>27 282</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>25 813</u> 19 643	<u>25 324</u> 19 643	<u>24 002</u> 19 643
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>27 582</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>26 113</u> 19 937	<u>25 624</u> 19 937	<u>24 302</u> 19 937
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>24 999</u> 17 948	<u>28 618</u> 19 048	<u>24 541</u> 19 048	<u>24 541</u> 19 048	<u>22 400</u> 19 048
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>25 539</u> 18 129	<u>29 301</u> 19 240	<u>25 010</u> 19 240	<u>25 010</u> 19 240	<u>22 840</u> 19 240
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>25 919</u> 18 503	<u>29 705</u> 19 637	<u>25 413</u> 19 637	<u>25 413</u> 19 637	<u>23 243</u> 19 637
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>26 115</u> 18 695	<u>29 912</u> 19 841	<u>25 621</u> 19 841	<u>25 621</u> 19 841	<u>23 451</u> 19 841

212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>25 539</u> 18 129	<u>29 301</u> 19 240	<u>25 010</u> 19 240	<u>25 010</u> 19 240	<u>22 840</u> 19 240
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>25 727</u> 18 314	<u>29 501</u> 19 436	<u>25 209</u> 19 436	<u>25 209</u> 19 436	<u>23 039</u> 19 436
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>26 115</u> 18 695	<u>29 912</u> 19 841	<u>25 621</u> 19 841	<u>25 621</u> 19 841	<u>23 451</u> 19 841
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>26 315</u> 18 892	<u>30 125</u> 20 050	<u>25 833</u> 20 050	<u>25 833</u> 20 050	<u>23 663</u> 20 050
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>26 315</u> 18 892	<u>30 125</u> 20 050	<u>25 833</u> 20 050	<u>25 833</u> 20 050	<u>23 663</u> 20 050
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>26 519</u> 19 093	<u>30 341</u> 20 263	<u>26 050</u> 20 263	<u>26 050</u> 20 263	<u>23 879</u> 20 263
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>26 941</u> 19 508	<u>30 789</u> 20 704	<u>26 497</u> 20 704	<u>26 497</u> 20 704	<u>24 327</u> 20 704
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>27 158</u> 19 723	<u>31 020</u> 20 931	<u>26 728</u> 20 931	<u>26 728</u> 20 931	<u>24 558</u> 20 931
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>25 815</u> 18 751	<u>29 435</u> 19 851	<u>25 358</u> 19 851	<u>25 358</u> 19 851	<u>23 217</u> 19 851
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>26 364</u> 18 941	<u>30 126</u> 20 052	<u>25 835</u> 20 052	<u>25 835</u> 20 052	<u>23 664</u> 20 052

212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>26 761</u> 19 331	<u>30 546</u> 20 465	<u>26 255</u> 20 465	<u>26 255</u> 20 465	<u>24 084</u> 20 465
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>26 965</u> 19 532	<u>30 763</u> 20 678	<u>26 471</u> 20 678	<u>26 471</u> 20 678	<u>24 301</u> 20 678
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>26 364</u> 18 941	<u>30 126</u> 20 052	<u>25 835</u> 20 052	<u>25 835</u> 20 052	<u>23 664</u> 20 052
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>26 560</u> 19 134	<u>30 334</u> 20 256	<u>26 042</u> 20 256	<u>26 042</u> 20 256	<u>23 872</u> 20 256
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>26 965</u> 19 532	<u>30 763</u> 20 678	<u>26 471</u> 20 678	<u>26 471</u> 20 678	<u>24 301</u> 20 678
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>27 174</u> 19 738	<u>30 984</u> 20 896	<u>26 692</u> 20 896	<u>26 692</u> 20 896	<u>24 522</u> 20 896
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>27 174</u> 19 738	<u>30 984</u> 20 896	<u>26 692</u> 20 896	<u>26 692</u> 20 896	<u>24 522</u> 20 896
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>27 387</u> 19 948	<u>31 210</u> 21 118	<u>26 918</u> 21 118	<u>26 918</u> 21 118	<u>24 748</u> 21 118
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>27 828</u> 20 382	<u>31 676</u> 21 577	<u>27 385</u> 21 577	<u>27 385</u> 21 577	<u>25 214</u> 21 577
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>28 056</u> 20 606	<u>31 917</u> 21 814	<u>27 626</u> 21 814	<u>27 626</u> 21 814	<u>25 455</u> 21 814
212-101-1200	7473-2010	3							

212-101-1201		3	1	2400	<u>26 743</u> 19 665	<u>30 363</u> 20 765	<u>26 286</u> 20 765	<u>26 286</u> 20 765	<u>24 145</u> 20 765
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>27 301</u> 19 863	<u>31 064</u> 20 974	<u>26 772</u> 20 974	<u>26 772</u> 20 974	<u>24 602</u> 20 974
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>27 717</u> 20 273	<u>31 503</u> 21 407	<u>27 211</u> 21 407	<u>27 211</u> 21 407	<u>25 041</u> 21 407
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>27 932</u> 20 484	<u>31 729</u> 21 630	<u>27 438</u> 21 630	<u>27 438</u> 21 630	<u>25 268</u> 21 630
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>27 301</u> 19 863	<u>31 064</u> 20 974	<u>26 772</u> 20 974	<u>26 772</u> 20 974	<u>24 602</u> 20 974
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>27 507</u> 20 066	<u>31 281</u> 21 188	<u>26 989</u> 21 188	<u>26 989</u> 21 188	<u>24 819</u> 21 188
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>27 932</u> 20 484	<u>31 729</u> 21 630	<u>27 438</u> 21 630	<u>27 438</u> 21 630	<u>25 268</u> 21 630
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>28 151</u> 20 700	<u>31 961</u> 21 857	<u>27 669</u> 21 857	<u>27 669</u> 21 857	<u>25 499</u> 21 857
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>28 151</u> 20 700	<u>31 961</u> 21 857	<u>27 669</u> 21 857	<u>27 669</u> 21 857	<u>25 499</u> 21 857
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>28 375</u> 20 920	<u>32 197</u> 22 090	<u>27 905</u> 22 090	<u>27 905</u> 22 090	<u>25 735</u> 22 090
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>28 837</u> 21 375	<u>32 685</u> 22 570	<u>28 393</u> 22 570	<u>28 393</u> 22 570	<u>26 223</u> 22 570

212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>29 075</u> 21 609	<u>32 937</u> 22 818	<u>28 645</u> 22 818	<u>28 645</u> 22 818	<u>26 475</u> 22 818
212-101-1300	7473-2010 40	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>28 044</u> 20 945	<u>31 664</u> 22 045	<u>27 587</u> 22 045	<u>27 587</u> 22 045	<u>25 446</u> 22 045
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>28 615</u> 21 157	<u>32 378</u> 22 268	<u>28 086</u> 22 268	<u>28 086</u> 22 268	<u>25 916</u> 22 268
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>29 058</u> 21 593	<u>32 844</u> 22 727	<u>28 552</u> 22 727	<u>28 552</u> 22 727	<u>26 382</u> 22 727
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>29 287</u> 21 818	<u>33 084</u> 22 963	<u>28 793</u> 22 963	<u>28 793</u> 22 963	<u>26 623</u> 22 963
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>28 615</u> 21 157	<u>32 378</u> 22 268	<u>28 086</u> 22 268	<u>28 086</u> 22 268	<u>25 916</u> 22 268
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 834</u> 21 372	<u>32 608</u> 22 495	<u>28 317</u> 22 495	<u>28 317</u> 22 495	<u>26 147</u> 22 495
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>29 287</u> 21 818	<u>33 084</u> 22 963	<u>28 793</u> 22 963	<u>28 793</u> 22 963	<u>26 623</u> 22 963
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>29 520</u> 22 047	<u>33 330</u> 23 205	<u>29 039</u> 23 205	<u>29 039</u> 23 205	<u>26 868</u> 23 205
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>29 520</u> 22 047	<u>33 330</u> 23 205	<u>29 039</u> 23 205	<u>29 039</u> 23 205	<u>26 868</u> 23 205

212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 758</u> 22 282	<u>33 581</u> 23 452	<u>29 289</u> 23 452	<u>29 289</u> 23 452	<u>27 119</u> 23 452
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>30 251</u> 22 766	<u>34 099</u> 23 962	<u>29 807</u> 23 962	<u>29 807</u> 23 962	<u>27 637</u> 23 962
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>30 505</u> 23 016	<u>34 366</u> 24 225	<u>30 075</u> 24 225	<u>30 075</u> 24 225	<u>27 905</u> 24 225
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>29 728</u> 22 602	<u>33 348</u> 23 702	<u>29 271</u> 23 702	<u>29 271</u> 23 702	<u>27 130</u> 23 702
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>30 316</u> 22 831	<u>34 079</u> 23 942	<u>29 787</u> 23 942	<u>29 787</u> 23 942	<u>27 617</u> 23 942
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>30 794</u> 23 301	<u>34 580</u> 24 435	<u>30 288</u> 24 435	<u>30 288</u> 24 435	<u>28 118</u> 24 435
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>31 041</u> 23 544	<u>34 839</u> 24 690	<u>30 547</u> 24 690	<u>30 547</u> 24 690	<u>28 377</u> 24 690
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>30 316</u> 22 831	<u>34 079</u> 23 942	<u>29 787</u> 23 942	<u>29 787</u> 23 942	<u>27 617</u> 23 942
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>30 553</u> 23 064	<u>34 327</u> 24 186	<u>30 035</u> 24 186	<u>30 035</u> 24 186	<u>27 865</u> 24 186
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>31 041</u> 23 544	<u>34 839</u> 24 690	<u>30 547</u> 24 690	<u>30 547</u> 24 690	<u>28 377</u> 24 690

212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>31 293</u> 23 792	<u>35 103</u> 24 950	<u>30 811</u> 24 950	<u>30 811</u> 24 950	<u>28 641</u> 24 950
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>31 293</u> 23 792	<u>35 103</u> 24 950	<u>30 811</u> 24 950	<u>30 811</u> 24 950	<u>28 641</u> 24 950
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>31 550</u> 24 045	<u>35 372</u> 25 215	<u>31 081</u> 25 215	<u>31 081</u> 25 215	<u>28 911</u> 25 215
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>32 081</u> 24 568	<u>35 929</u> 25 763	<u>31 638</u> 25 763	<u>31 638</u> 25 763	<u>29 468</u> 25 763
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>32 355</u> 24 838	<u>36 217</u> 26 047	<u>31 925</u> 26 047	<u>31 925</u> 26 047	<u>29 755</u> 26 047
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>21 156</u> 14 165	<u>24 775</u> 15 265	<u>20 698</u> 15 265	<u>20 698</u> 15 265	<u>18 557</u> 15 265
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>21 478</u> 14 482	<u>25 098</u> 15 582	<u>21 021</u> 15 582	<u>21 021</u> 15 582	<u>18 880</u> 15 582
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 995</u> 14 991	<u>25 614</u> 16 091	<u>21 537</u> 16 091	<u>21 537</u> 16 091	<u>19 396</u> 16 091

212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>22 505</u> 15 142	<u>26 267</u> 16 253	<u>21 975</u> 16 253	<u>21 975</u> 16 253	<u>19 805</u> 16 253
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>22 662</u> 15 297	<u>26 435</u> 16 419	<u>22 144</u> 16 419	<u>22 144</u> 16 419	<u>19 974</u> 16 419
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 822</u> 15 454	<u>26 607</u> 16 588	<u>22 316</u> 16 588	<u>22 316</u> 16 588	<u>20 146</u> 16 588
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>23 152</u> 15 780	<u>26 962</u> 16 938	<u>22 671</u> 16 938	<u>22 671</u> 16 938	<u>20 501</u> 16 938
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>23 323</u> 15 948	<u>27 145</u> 17 118	<u>22 854</u> 17 118	<u>22 854</u> 17 118	<u>20 684</u> 17 118
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>22 662</u> 15 297	<u>26 435</u> 16 419	<u>22 144</u> 16 419	<u>22 144</u> 16 419	<u>19 974</u> 16 419
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 822</u> 15 454	<u>26 607</u> 16 588	<u>22 316</u> 16 588	<u>22 316</u> 16 588	<u>20 146</u> 16 588
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 985</u> 15 615	<u>26 783</u> 16 761	<u>22 491</u> 16 761	<u>22 491</u> 16 761	<u>20 321</u> 16 761
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>23 323</u> 15 948	<u>27 145</u> 17 118	<u>22 854</u> 17 118	<u>22 854</u> 17 118	<u>20 684</u> 17 118
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>23 497</u> 16 119	<u>27 332</u> 17 302	<u>23 041</u> 17 302	<u>23 041</u> 17 302	<u>20 871</u> 17 302
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 822</u> 15 454	<u>26 607</u> 16 588	<u>22 316</u> 16 588	<u>22 316</u> 16 588	<u>20 146</u> 16 588

212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 985</u> 15 615	<u>26 783</u> 16 761	<u>22 491</u> 16 761	<u>22 491</u> 16 761	<u>20 321</u> 16 761
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>23 152</u> 15 780	<u>26 962</u> 16 938	<u>22 671</u> 16 938	<u>22 671</u> 16 938	<u>20 501</u> 16 938
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>23 497</u> 16 119	<u>27 332</u> 17 302	<u>23 041</u> 17 302	<u>23 041</u> 17 302	<u>20 871</u> 17 302
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 675</u> 16 294	<u>27 523</u> 17 490	<u>23 232</u> 17 490	<u>23 232</u> 17 490	<u>21 062</u> 17 490
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 985</u> 15 615	<u>26 783</u> 16 761	<u>22 491</u> 16 761	<u>22 491</u> 16 761	<u>20 321</u> 16 761
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>23 152</u> 15 780	<u>26 962</u> 16 938	<u>22 671</u> 16 938	<u>22 671</u> 16 938	<u>20 501</u> 16 938
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>23 323</u> 15 948	<u>27 145</u> 17 118	<u>22 854</u> 17 118	<u>22 854</u> 17 118	<u>20 684</u> 17 118
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 675</u> 16 294	<u>27 523</u> 17 490	<u>23 232</u> 17 490	<u>23 232</u> 17 490	<u>21 062</u> 17 490
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 857</u> 16 473	<u>27 719</u> 17 682	<u>23 427</u> 17 682	<u>23 427</u> 17 682	<u>21 257</u> 17 682
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>22 480</u> 15 468	<u>26 099</u> 16 568	<u>22 022</u> 16 568	<u>22 022</u> 16 568	<u>19 882</u> 16 568

212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 995</u> 15 625	<u>26 757</u> 16 736	<u>22 466</u> 16 736	<u>22 466</u> 16 736	<u>20 295</u> 16 736
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>23 157</u> 15 784	<u>26 931</u> 16 907	<u>22 639</u> 16 907	<u>22 639</u> 16 907	<u>20 469</u> 16 907
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>23 322</u> 15 947	<u>27 108</u> 17 081	<u>22 816</u> 17 081	<u>22 816</u> 17 081	<u>20 646</u> 17 081
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 663</u> 16 283	<u>27 473</u> 17 440	<u>23 182</u> 17 440	<u>23 182</u> 17 440	<u>21 011</u> 17 440
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 839</u> 16 456	<u>27 662</u> 17 626	<u>23 370</u> 17 626	<u>23 370</u> 17 626	<u>21 200</u> 17 626
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>23 157</u> 15 784	<u>26 931</u> 16 907	<u>22 639</u> 16 907	<u>22 639</u> 16 907	<u>20 469</u> 16 907
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>23 322</u> 15 947	<u>27 108</u> 17 081	<u>22 816</u> 17 081	<u>22 816</u> 17 081	<u>20 646</u> 17 081
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>23 491</u> 16 113	<u>27 289</u> 17 259	<u>22 997</u> 17 259	<u>22 997</u> 17 259	<u>20 827</u> 17 259
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 839</u> 16 456	<u>27 662</u> 17 626	<u>23 370</u> 17 626	<u>23 370</u> 17 626	<u>21 200</u> 17 626
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>24 019</u> 16 633	<u>27 854</u> 17 816	<u>23 563</u> 17 816	<u>23 563</u> 17 816	<u>21 392</u> 17 816
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>23 322</u> 15 947	<u>27 108</u> 17 081	<u>22 816</u> 17 081	<u>22 816</u> 17 081	<u>20 646</u> 17 081

212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>23 491</u> 16 113	<u>27 289</u> 17 259	<u>22 997</u> 17 259	<u>22 997</u> 17 259	<u>20 827</u> 17 259
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 663</u> 16 283	<u>27 473</u> 17 440	<u>23 182</u> 17 440	<u>23 182</u> 17 440	<u>21 011</u> 17 440
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>24 019</u> 16 633	<u>27 854</u> 17 816	<u>23 563</u> 17 816	<u>23 563</u> 17 816	<u>21 392</u> 17 816
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>24 203</u> 16 814	<u>28 051</u> 18 009	<u>23 759</u> 18 009	<u>23 759</u> 18 009	<u>21 589</u> 18 009
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>23 491</u> 16 113	<u>27 289</u> 17 259	<u>22 997</u> 17 259	<u>22 997</u> 17 259	<u>20 827</u> 17 259
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 663</u> 16 283	<u>27 473</u> 17 440	<u>23 182</u> 17 440	<u>23 182</u> 17 440	<u>21 011</u> 17 440
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 839</u> 16 456	<u>27 662</u> 17 626	<u>23 370</u> 17 626	<u>23 370</u> 17 626	<u>21 200</u> 17 626
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>24 203</u> 16 814	<u>28 051</u> 18 009	<u>23 759</u> 18 009	<u>23 759</u> 18 009	<u>21 589</u> 18 009
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 390</u> 16 998	<u>28 252</u> 18 207	<u>23 960</u> 18 207	<u>23 960</u> 18 207	<u>21 790</u> 18 207
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 633</u> 15 619	<u>26 252</u> 16 719	<u>22 175</u> 16 719	<u>22 175</u> 16 719	<u>20 034</u> 16 719

212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>23 149</u> 15 777	<u>26 911</u> 16 888	<u>22 620</u> 16 888	<u>22 620</u> 16 888	<u>20 450</u> 16 888
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>23 313</u> 15 938	<u>27 087</u> 17 060	<u>22 795</u> 17 060	<u>22 795</u> 17 060	<u>20 625</u> 17 060
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>23 480</u> 16 102	<u>27 265</u> 17 236	<u>22 974</u> 17 236	<u>22 974</u> 17 236	<u>20 803</u> 17 236
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 824</u> 16 441	<u>27 634</u> 17 599	<u>23 342</u> 17 599	<u>23 342</u> 17 599	<u>21 172</u> 17 599
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>24 002</u> 16 616	<u>27 824</u> 17 786	<u>23 532</u> 17 786	<u>23 532</u> 17 786	<u>21 362</u> 17 786
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>23 313</u> 15 938	<u>27 087</u> 17 060	<u>22 795</u> 17 060	<u>22 795</u> 17 060	<u>20 625</u> 17 060
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>23 480</u> 16 102	<u>27 265</u> 17 236	<u>22 974</u> 17 236	<u>22 974</u> 17 236	<u>20 803</u> 17 236
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>23 650</u> 16 270	<u>27 448</u> 17 415	<u>23 156</u> 17 415	<u>23 156</u> 17 415	<u>20 986</u> 17 415
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>24 002</u> 16 616	<u>27 824</u> 17 786	<u>23 532</u> 17 786	<u>23 532</u> 17 786	<u>21 362</u> 17 786
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>24 183</u> 16 794	<u>28 018</u> 17 977	<u>23 727</u> 17 977	<u>23 727</u> 17 977	<u>21 557</u> 17 977
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>23 480</u> 16 102	<u>27 265</u> 17 236	<u>22 974</u> 17 236	<u>22 974</u> 17 236	<u>20 803</u> 17 236

212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>23 650</u> 16 270	<u>27 448</u> 17 415	<u>23 156</u> 17 415	<u>23 156</u> 17 415	<u>20 986</u> 17 415
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 824</u> 16 441	<u>27 634</u> 17 599	<u>23 342</u> 17 599	<u>23 342</u> 17 599	<u>21 172</u> 17 599
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>24 183</u> 16 794	<u>28 018</u> 17 977	<u>23 727</u> 17 977	<u>23 727</u> 17 977	<u>21 557</u> 17 977
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>24 369</u> 16 977	<u>28 217</u> 18 173	<u>23 925</u> 18 173	<u>23 925</u> 18 173	<u>21 755</u> 18 173
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>23 650</u> 16 270	<u>27 448</u> 17 415	<u>23 156</u> 17 415	<u>23 156</u> 17 415	<u>20 986</u> 17 415
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 824</u> 16 441	<u>27 634</u> 17 599	<u>23 342</u> 17 599	<u>23 342</u> 17 599	<u>21 172</u> 17 599
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>24 002</u> 16 616	<u>27 824</u> 17 786	<u>23 532</u> 17 786	<u>23 532</u> 17 786	<u>21 362</u> 17 786
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>24 369</u> 16 977	<u>28 217</u> 18 173	<u>23 925</u> 18 173	<u>23 925</u> 18 173	<u>21 755</u> 18 173
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 558</u> 17 163	<u>28 420</u> 18 372	<u>24 128</u> 18 372	<u>24 128</u> 18 372	<u>21 958</u> 18 372
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 362</u> 16 337	<u>26 982</u> 17 437	<u>22 905</u> 17 437	<u>22 905</u> 17 437	<u>20 764</u> 17 437

212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 886</u> 16 502	<u>27 648</u> 17 613	<u>23 357</u> 17 613	<u>23 357</u> 17 613	<u>21 186</u> 17 613
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>24 057</u> 16 670	<u>27 831</u> 17 792	<u>23 539</u> 17 792	<u>23 539</u> 17 792	<u>21 369</u> 17 792
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>24 231</u> 16 842	<u>28 017</u> 17 976	<u>23 726</u> 17 976	<u>23 726</u> 17 976	<u>21 555</u> 17 976
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>24 592</u> 17 196	<u>28 402</u> 18 354	<u>24 110</u> 18 354	<u>24 110</u> 18 354	<u>21 940</u> 18 354
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 778</u> 17 379	<u>28 600</u> 18 550	<u>24 308</u> 18 550	<u>24 308</u> 18 550	<u>22 138</u> 18 550
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>24 057</u> 16 670	<u>27 831</u> 17 792	<u>23 539</u> 17 792	<u>23 539</u> 17 792	<u>21 369</u> 17 792
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>24 231</u> 16 842	<u>28 017</u> 17 976	<u>23 726</u> 17 976	<u>23 726</u> 17 976	<u>21 555</u> 17 976
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>24 410</u> 17 017	<u>28 207</u> 18 163	<u>23 916</u> 18 163	<u>23 916</u> 18 163	<u>21 746</u> 18 163
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 778</u> 17 379	<u>28 600</u> 18 550	<u>24 308</u> 18 550	<u>24 308</u> 18 550	<u>22 138</u> 18 550
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 967</u> 17 566	<u>28 803</u> 18 749	<u>24 511</u> 18 749	<u>24 511</u> 18 749	<u>22 341</u> 18 749
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>24 231</u> 16 842	<u>28 017</u> 17 976	<u>23 726</u> 17 976	<u>23 726</u> 17 976	<u>21 555</u> 17 976

212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>24 410</u> 17 017	<u>28 207</u> 18 163	<u>23 916</u> 18 163	<u>23 916</u> 18 163	<u>21 746</u> 18 163
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>24 592</u> 17 196	<u>28 402</u> 18 354	<u>24 110</u> 18 354	<u>24 110</u> 18 354	<u>21 940</u> 18 354
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 967</u> 17 566	<u>28 803</u> 18 749	<u>24 511</u> 18 749	<u>24 511</u> 18 749	<u>22 341</u> 18 749
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>25 161</u> 17 757	<u>29 010</u> 18 953	<u>24 718</u> 18 953	<u>24 718</u> 18 953	<u>22 548</u> 18 953
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>24 410</u> 17 017	<u>28 207</u> 18 163	<u>23 916</u> 18 163	<u>23 916</u> 18 163	<u>21 746</u> 18 163
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>24 592</u> 17 196	<u>28 402</u> 18 354	<u>24 110</u> 18 354	<u>24 110</u> 18 354	<u>21 940</u> 18 354
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 778</u> 17 379	<u>28 600</u> 18 550	<u>24 308</u> 18 550	<u>24 308</u> 18 550	<u>22 138</u> 18 550
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>25 161</u> 17 757	<u>29 010</u> 18 953	<u>24 718</u> 18 953	<u>24 718</u> 18 953	<u>22 548</u> 18 953
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>25 360</u> 17 952	<u>29 221</u> 19 161	<u>24 930</u> 19 161	<u>24 930</u> 19 161	<u>22 760</u> 19 161
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>25 161</u> 17 757	<u>29 010</u> 18 953	<u>24 718</u> 18 953	<u>24 718</u> 18 953	<u>22 548</u> 18 953
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>25 360</u> 17 952	<u>29 221</u> 19 161	<u>24 930</u> 19 161	<u>24 930</u> 19 161	<u>22 760</u> 19 161

212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>25 562</u> 18 152	<u>29 438</u> 19 374	<u>25 146</u> 19 374	<u>25 146</u> 19 374	<u>22 976</u> 19 374
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>25 770</u> 18 356	<u>29 659</u> 19 592	<u>25 367</u> 19 592	<u>25 367</u> 19 592	<u>23 197</u> 19 592
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 198</u> 18 778	<u>30 116</u> 20 042	<u>25 825</u> 20 042	<u>25 825</u> 20 042	<u>23 655</u> 20 042
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>24 183</u> 17 145	<u>27 802</u> 18 245	<u>23 725</u> 18 245	<u>23 725</u> 18 245	<u>21 585</u> 18 245
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>24 715</u> 17 318	<u>28 477</u> 18 429	<u>24 186</u> 18 429	<u>24 186</u> 18 429	<u>22 016</u> 18 429
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>24 895</u> 17 495	<u>28 668</u> 18 617	<u>24 377</u> 18 617	<u>24 377</u> 18 617	<u>22 207</u> 18 617
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>25 265</u> 17 859	<u>29 063</u> 19 005	<u>24 771</u> 19 005	<u>24 771</u> 19 005	<u>22 601</u> 19 005
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>25 456</u> 18 047	<u>29 266</u> 19 205	<u>24 974</u> 19 205	<u>24 974</u> 19 205	<u>22 804</u> 19 205
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>24 715</u> 17 318	<u>28 477</u> 18 429	<u>24 186</u> 18 429	<u>24 186</u> 18 429	<u>22 016</u> 18 429
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>24 895</u> 17 495	<u>28 668</u> 18 617	<u>24 377</u> 18 617	<u>24 377</u> 18 617	<u>22 207</u> 18 617

212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>25 078</u> 17 675	<u>28 863</u> 18 809	<u>24 572</u> 18 809	<u>24 572</u> 18 809	<u>22 402</u> 18 809
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>25 456</u> 18 047	<u>29 266</u> 19 205	<u>24 974</u> 19 205	<u>24 974</u> 19 205	<u>22 804</u> 19 205
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>25 651</u> 18 239	<u>29 473</u> 19 409	<u>25 182</u> 19 409	<u>25 182</u> 19 409	<u>23 012</u> 19 409
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>24 895</u> 17 495	<u>28 668</u> 18 617	<u>24 377</u> 18 617	<u>24 377</u> 18 617	<u>22 207</u> 18 617
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>25 078</u> 17 675	<u>28 863</u> 18 809	<u>24 572</u> 18 809	<u>24 572</u> 18 809	<u>22 402</u> 18 809
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>25 265</u> 17 859	<u>29 063</u> 19 005	<u>24 771</u> 19 005	<u>24 771</u> 19 005	<u>22 601</u> 19 005
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>25 651</u> 18 239	<u>29 473</u> 19 409	<u>25 182</u> 19 409	<u>25 182</u> 19 409	<u>23 012</u> 19 409
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>25 850</u> 18 435	<u>29 685</u> 19 618	<u>25 394</u> 19 618	<u>25 394</u> 19 618	<u>23 224</u> 19 618
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>25 651</u> 18 239	<u>29 473</u> 19 409	<u>25 182</u> 19 409	<u>25 182</u> 19 409	<u>23 012</u> 19 409
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>25 850</u> 18 435	<u>29 685</u> 19 618	<u>25 394</u> 19 618	<u>25 394</u> 19 618	<u>23 224</u> 19 618
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>26 054</u> 18 635	<u>29 902</u> 19 831	<u>25 610</u> 19 831	<u>25 610</u> 19 831	<u>23 440</u> 19 831

212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>26 262</u> 18 840	<u>30 123</u> 20 049	<u>25 832</u> 20 049	<u>25 832</u> 20 049	<u>23 662</u> 20 049
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>26 692</u> 19 264	<u>30 581</u> 20 500	<u>26 290</u> 20 500	<u>26 290</u> 20 500	<u>24 119</u> 20 500
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>25 156</u> 18 102	<u>28 775</u> 19 202	<u>24 698</u> 19 202	<u>24 698</u> 19 202	<u>22 557</u> 19 202
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>25 698</u> 18 285	<u>29 460</u> 19 396	<u>25 168</u> 19 396	<u>25 168</u> 19 396	<u>22 998</u> 19 396
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>25 887</u> 18 472	<u>29 661</u> 19 594	<u>25 369</u> 19 594	<u>25 369</u> 19 594	<u>23 199</u> 19 594
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>26 278</u> 18 856	<u>30 076</u> 20 002	<u>25 784</u> 20 002	<u>25 784</u> 20 002	<u>23 614</u> 20 002
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>26 480</u> 19 055	<u>30 290</u> 20 213	<u>25 998</u> 20 213	<u>25 998</u> 20 213	<u>23 828</u> 20 213
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>25 698</u> 18 285	<u>29 460</u> 19 396	<u>25 168</u> 19 396	<u>25 168</u> 19 396	<u>22 998</u> 19 396
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>25 887</u> 18 472	<u>29 661</u> 19 594	<u>25 369</u> 19 594	<u>25 369</u> 19 594	<u>23 199</u> 19 594
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>26 081</u> 18 662	<u>29 866</u> 19 796	<u>25 575</u> 19 796	<u>25 575</u> 19 796	<u>23 405</u> 19 796

212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>26 480</u> 19 055	<u>30 290</u> 20 213	<u>25 998</u> 20 213	<u>25 998</u> 20 213	<u>23 828</u> 20 213
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>26 686</u> 19 258	<u>30 508</u> 20 428	<u>26 217</u> 20 428	<u>26 217</u> 20 428	<u>24 046</u> 20 428
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>25 887</u> 18 472	<u>29 661</u> 19 594	<u>25 369</u> 19 594	<u>25 369</u> 19 594	<u>23 199</u> 19 594
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>26 081</u> 18 662	<u>29 866</u> 19 796	<u>25 575</u> 19 796	<u>25 575</u> 19 796	<u>23 405</u> 19 796
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>26 278</u> 18 856	<u>30 076</u> 20 002	<u>25 784</u> 20 002	<u>25 784</u> 20 002	<u>23 614</u> 20 002
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>26 686</u> 19 258	<u>30 508</u> 20 428	<u>26 217</u> 20 428	<u>26 217</u> 20 428	<u>24 046</u> 20 428
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>26 896</u> 19 465	<u>30 731</u> 20 647	<u>26 440</u> 20 647	<u>26 440</u> 20 647	<u>24 270</u> 20 647
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>26 686</u> 19 258	<u>30 508</u> 20 428	<u>26 217</u> 20 428	<u>26 217</u> 20 428	<u>24 046</u> 20 428
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>26 896</u> 19 465	<u>30 731</u> 20 647	<u>26 440</u> 20 647	<u>26 440</u> 20 647	<u>24 270</u> 20 647
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>27 111</u> 19 676	<u>30 959</u> 20 872	<u>26 668</u> 20 872	<u>26 668</u> 20 872	<u>24 498</u> 20 872
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>27 331</u> 19 892	<u>31 192</u> 21 101	<u>26 901</u> 21 101	<u>26 901</u> 21 101	<u>24 731</u> 21 101

212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>27 785</u> 20 339	<u>31 674</u> 21 575	<u>27 383</u> 21 575	<u>27 383</u> 21 575	<u>25 212</u> 21 575
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>25 795</u> 18 731	<u>29 414</u> 19 831	<u>25 337</u> 19 831	<u>25 337</u> 19 831	<u>23 196</u> 19 831
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>26 343</u> 18 920	<u>30 105</u> 20 031	<u>25 814</u> 20 031	<u>25 814</u> 20 031	<u>23 644</u> 20 031
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>26 739</u> 19 310	<u>30 525</u> 20 444	<u>26 233</u> 20 444	<u>26 233</u> 20 444	<u>24 063</u> 20 444
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>26 944</u> 19 511	<u>30 741</u> 20 657	<u>26 450</u> 20 657	<u>26 450</u> 20 657	<u>24 280</u> 20 657
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>26 343</u> 18 920	<u>30 105</u> 20 031	<u>25 814</u> 20 031	<u>25 814</u> 20 031	<u>23 644</u> 20 031
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>26 539</u> 19 113	<u>30 313</u> 20 236	<u>26 021</u> 20 236	<u>26 021</u> 20 236	<u>23 851</u> 20 236
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>26 944</u> 19 511	<u>30 741</u> 20 657	<u>26 450</u> 20 657	<u>26 450</u> 20 657	<u>24 280</u> 20 657
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>27 152</u> 19 717	<u>30 962</u> 20 875	<u>26 671</u> 20 875	<u>26 671</u> 20 875	<u>24 501</u> 20 875
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>27 152</u> 19 717	<u>30 962</u> 20 875	<u>26 671</u> 20 875	<u>26 671</u> 20 875	<u>24 501</u> 20 875

212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>27 366</u> 19 927	<u>31 188</u> 21 097	<u>26 896</u> 21 097	<u>26 896</u> 21 097	<u>24 726</u> 21 097
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>27 806</u> 20 360	<u>31 654</u> 21 555	<u>27 362</u> 21 555	<u>27 362</u> 21 555	<u>25 192</u> 21 555
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>28 033</u> 20 583	<u>31 895</u> 21 792	<u>27 603</u> 21 792	<u>27 603</u> 21 792	<u>25 433</u> 21 792
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>25 795</u> 18 731	<u>29 414</u> 19 831	<u>25 337</u> 19 831	<u>25 337</u> 19 831	<u>23 196</u> 19 831
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>26 768</u> 19 689	<u>30 388</u> 20 789	<u>26 311</u> 20 789	<u>26 311</u> 20 789	<u>24 170</u> 20 789
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>27 326</u> 19 888	<u>31 089</u> 20 999	<u>26 797</u> 20 999	<u>26 797</u> 20 999	<u>24 627</u> 20 999
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>27 743</u> 20 298	<u>31 528</u> 21 432	<u>27 237</u> 21 432	<u>27 237</u> 21 432	<u>25 067</u> 21 432
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>27 958</u> 20 509	<u>31 755</u> 21 655	<u>27 464</u> 21 655	<u>27 464</u> 21 655	<u>25 294</u> 21 655
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>27 326</u> 19 888	<u>31 089</u> 20 999	<u>26 797</u> 20 999	<u>26 797</u> 20 999	<u>24 627</u> 20 999

212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>27 532</u> 20 091	<u>31 306</u> 21 213	<u>27 015</u> 21 213	<u>27 015</u> 21 213	<u>24 845</u> 21 213
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>27 958</u> 20 509	<u>31 755</u> 21 655	<u>27 464</u> 21 655	<u>27 464</u> 21 655	<u>25 294</u> 21 655
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>28 177</u> 20 725	<u>31 987</u> 21 883	<u>27 695</u> 21 883	<u>27 695</u> 21 883	<u>25 525</u> 21 883
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>28 177</u> 20 725	<u>31 987</u> 21 883	<u>27 695</u> 21 883	<u>27 695</u> 21 883	<u>25 525</u> 21 883
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>28 401</u> 20 946	<u>32 223</u> 22 116	<u>27 932</u> 22 116	<u>27 932</u> 22 116	<u>25 762</u> 22 116
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>28 864</u> 21 401	<u>32 712</u> 22 597	<u>28 420</u> 22 597	<u>28 420</u> 22 597	<u>26 250</u> 22 597
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>29 103</u> 21 636	<u>32 964</u> 22 845	<u>28 673</u> 22 845	<u>28 673</u> 22 845	<u>26 502</u> 22 845
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>27 743</u> 20 648	<u>31 362</u> 21 748	<u>27 285</u> 21 748	<u>27 285</u> 21 748	<u>25 144</u> 21 748
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>28 311</u> 20 857	<u>32 073</u> 21 968	<u>27 782</u> 21 968	<u>27 782</u> 21 968	<u>25 611</u> 21 968
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>28 748</u> 21 287	<u>32 533</u> 22 421	<u>28 242</u> 22 421	<u>28 242</u> 22 421	<u>26 072</u> 22 421

212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>28 973</u> 21 509	<u>32 771</u> 22 655	<u>28 479</u> 22 655	<u>28 479</u> 22 655	<u>26 309</u> 22 655
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>28 311</u> 20 857	<u>32 073</u> 21 968	<u>27 782</u> 21 968	<u>27 782</u> 21 968	<u>25 611</u> 21 968
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>28 527</u> 21 070	<u>32 301</u> 22 192	<u>28 009</u> 22 192	<u>28 009</u> 22 192	<u>25 839</u> 22 192
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>28 973</u> 21 509	<u>32 771</u> 22 655	<u>28 479</u> 22 655	<u>28 479</u> 22 655	<u>26 309</u> 22 655
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>29 203</u> 21 735	<u>33 013</u> 22 893	<u>28 721</u> 22 893	<u>28 721</u> 22 893	<u>26 551</u> 22 893
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>29 203</u> 21 735	<u>33 013</u> 22 893	<u>28 721</u> 22 893	<u>28 721</u> 22 893	<u>26 551</u> 22 893
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>29 438</u> 21 966	<u>33 260</u> 23 137	<u>28 969</u> 23 137	<u>28 969</u> 23 137	<u>26 799</u> 23 137
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>29 923</u> 22 444	<u>33 771</u> 23 640	<u>29 480</u> 23 640	<u>29 480</u> 23 640	<u>27 310</u> 23 640
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>30 174</u> 22 691	<u>34 035</u> 23 899	<u>29 744</u> 23 899	<u>29 744</u> 23 899	<u>27 574</u> 23 899
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>28 343</u> 21 239	<u>31 963</u> 22 339	<u>27 886</u> 22 339	<u>27 886</u> 22 339	<u>25 745</u> 22 339

212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>28 917</u> 21 454	<u>32 679</u> 22 565	<u>28 388</u> 22 565	<u>28 388</u> 22 565	<u>26 218</u> 22 565
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>29 367</u> 21 896	<u>33 152</u> 23 030	<u>28 861</u> 23 030	<u>28 861</u> 23 030	<u>26 690</u> 23 030
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>29 598</u> 22 124	<u>33 396</u> 23 270	<u>29 104</u> 23 270	<u>29 104</u> 23 270	<u>26 934</u> 23 270
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>28 917</u> 21 454	<u>32 679</u> 22 565	<u>28 388</u> 22 565	<u>28 388</u> 22 565	<u>26 218</u> 22 565
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>29 140</u> 21 673	<u>32 913</u> 22 795	<u>28 622</u> 22 795	<u>28 622</u> 22 795	<u>26 452</u> 22 795
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>29 598</u> 22 124	<u>33 396</u> 23 270	<u>29 104</u> 23 270	<u>29 104</u> 23 270	<u>26 934</u> 23 270
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>29 835</u> 22 357	<u>33 645</u> 23 515	<u>29 353</u> 23 515	<u>29 353</u> 23 515	<u>27 183</u> 23 515
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>29 835</u> 22 357	<u>33 645</u> 23 515	<u>29 353</u> 23 515	<u>29 353</u> 23 515	<u>27 183</u> 23 515
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>30 077</u> 22 595	<u>33 899</u> 23 765	<u>29 607</u> 23 765	<u>29 607</u> 23 765	<u>27 437</u> 23 765
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>30 576</u> 23 086	<u>34 424</u> 24 282	<u>30 132</u> 24 282	<u>30 132</u> 24 282	<u>27 962</u> 24 282
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>30 833</u> 23 340	<u>34 695</u> 24 549	<u>30 403</u> 24 549	<u>30 403</u> 24 549	<u>28 233</u> 24 549

212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>30 051</u> 22 921	<u>33 671</u> 24 021	<u>29 594</u> 24 021	<u>29 594</u> 24 021	<u>27 453</u> 24 021
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>30 643</u> 23 152	<u>34 405</u> 24 263	<u>30 113</u> 24 263	<u>30 113</u> 24 263	<u>27 943</u> 24 263
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>31 128</u> 23 629	<u>34 913</u> 24 763	<u>30 622</u> 24 763	<u>30 622</u> 24 763	<u>28 452</u> 24 763
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>31 378</u> 23 876	<u>35 175</u> 25 021	<u>30 884</u> 25 021	<u>30 884</u> 25 021	<u>28 714</u> 25 021
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>30 643</u> 23 152	<u>34 405</u> 24 263	<u>30 113</u> 24 263	<u>30 113</u> 24 263	<u>27 943</u> 24 263
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>30 883</u> 23 388	<u>34 657</u> 24 511	<u>30 365</u> 24 511	<u>30 365</u> 24 511	<u>28 195</u> 24 511
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>31 378</u> 23 876	<u>35 175</u> 25 021	<u>30 884</u> 25 021	<u>30 884</u> 25 021	<u>28 714</u> 25 021
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>31 633</u> 24 127	<u>35 443</u> 25 285	<u>31 151</u> 25 285	<u>31 151</u> 25 285	<u>28 981</u> 25 285
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>31 633</u> 24 127	<u>35 443</u> 25 285	<u>31 151</u> 25 285	<u>31 151</u> 25 285	<u>28 981</u> 25 285
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>31 894</u> 24 384	<u>35 716</u> 25 554	<u>31 425</u> 25 554	<u>31 425</u> 25 554	<u>29 255</u> 25 554

8.04-08-2024

212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>32 432</u> 24 914	<u>36 281</u> 26 109	<u>31 989</u> 26 109	<u>31 989</u> 26 109	<u>29 819</u> 26 109
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>32 711</u> 25 187	<u>36 572</u> 26 396	<u>32 281</u> 26 396	<u>32 281</u> 26 396	<u>30 110</u> 26 396

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>18 941</u> 15 042	<u>24 549</u> 15 042	<u>24 874</u> 15 042	<u>18 534</u> 15 042	<u>24 549</u> 15 042
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>19 258</u> 15 355	<u>24 866</u> 15 355	<u>25 191</u> 15 355	<u>18 851</u> 15 355	<u>24 866</u> 15 355
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>19 714</u> 15 804	<u>25 322</u> 15 804	<u>25 647</u> 15 804	<u>19 307</u> 15 804	<u>25 322</u> 15 804

212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>20 169</u> 15 963	<u>25 972</u> 15 963	<u>25 782</u> 15 963	<u>19 696</u> 15 963	<u>25 972</u> 15 963
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>20 334</u> 16 126	<u>26 138</u> 16 126	<u>25 948</u> 16 126	<u>19 861</u> 16 126	<u>26 138</u> 16 126
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>20 503</u> 16 292	<u>26 307</u> 16 292	<u>26 116</u> 16 292	<u>20 030</u> 16 292	<u>26 307</u> 16 292
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>20 852</u> 16 635	<u>26 655</u> 16 635	<u>26 465</u> 16 635	<u>20 379</u> 16 635	<u>26 655</u> 16 635
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>21 032</u> 16 812	<u>26 835</u> 16 812	<u>26 645</u> 16 812	<u>20 558</u> 16 812	<u>26 835</u> 16 812
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>20 334</u> 16 126	<u>26 138</u> 16 126	<u>25 948</u> 16 126	<u>19 861</u> 16 126	<u>26 138</u> 16 126
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>20 503</u> 16 292	<u>26 307</u> 16 292	<u>26 116</u> 16 292	<u>20 030</u> 16 292	<u>26 307</u> 16 292
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>20 676</u> 16 462	<u>26 479</u> 16 462	<u>26 289</u> 16 462	<u>20 203</u> 16 462	<u>26 479</u> 16 462
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>21 032</u> 16 812	<u>26 835</u> 16 812	<u>26 645</u> 16 812	<u>20 558</u> 16 812	<u>26 835</u> 16 812
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>21 215</u> 16 993	<u>27 019</u> 16 993	<u>26 828</u> 16 993	<u>20 742</u> 16 993	<u>27 019</u> 16 993
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>20 503</u> 16 292	<u>26 307</u> 16 292	<u>26 116</u> 16 292	<u>20 030</u> 16 292	<u>26 307</u> 16 292

212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>20 676</u> 16 462	<u>26 479</u> 16 462	<u>26 289</u> 16 462	<u>20 203</u> 16 462	<u>26 479</u> 16 462
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>20 852</u> 16 635	<u>26 655</u> 16 635	<u>26 465</u> 16 635	<u>20 379</u> 16 635	<u>26 655</u> 16 635
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>21 215</u> 16 993	<u>27 019</u> 16 993	<u>26 828</u> 16 993	<u>20 742</u> 16 993	<u>27 019</u> 16 993
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>21 403</u> 17 178	<u>27 206</u> 17 178	<u>27 016</u> 17 178	<u>20 930</u> 17 178	<u>27 206</u> 17 178
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>20 676</u> 16 462	<u>26 479</u> 16 462	<u>26 289</u> 16 462	<u>20 203</u> 16 462	<u>26 479</u> 16 462
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>20 852</u> 16 635	<u>26 655</u> 16 635	<u>26 465</u> 16 635	<u>20 379</u> 16 635	<u>26 655</u> 16 635
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>21 032</u> 16 812	<u>26 835</u> 16 812	<u>26 645</u> 16 812	<u>20 558</u> 16 812	<u>26 835</u> 16 812
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>21 403</u> 17 178	<u>27 206</u> 17 178	<u>27 016</u> 17 178	<u>20 930</u> 17 178	<u>27 206</u> 17 178
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>21 595</u> 17 367	<u>27 398</u> 17 367	<u>27 208</u> 17 367	<u>21 122</u> 17 367	<u>27 398</u> 17 367
212-101-0400	7473-2010 10	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>20 107</u> 16 190	<u>25 715</u> 16 190	<u>26 041</u> 16 190	<u>19 700</u> 16 190	<u>25 715</u> 16 190

212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>20 566</u> 16 354	<u>26 369</u> 16 354	<u>26 179</u> 16 354	<u>20 093</u> 16 354	<u>26 369</u> 16 354
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>20 735</u> 16 521	<u>26 539</u> 16 521	<u>26 349</u> 16 521	<u>20 262</u> 16 521	<u>26 539</u> 16 521
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>20 908</u> 16 691	<u>26 712</u> 16 691	<u>26 522</u> 16 691	<u>20 435</u> 16 691	<u>26 712</u> 16 691
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>21 265</u> 17 043	<u>27 069</u> 17 043	<u>26 879</u> 17 043	<u>20 792</u> 17 043	<u>27 069</u> 17 043
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>21 450</u> 17 224	<u>27 253</u> 17 224	<u>27 063</u> 17 224	<u>20 977</u> 17 224	<u>27 253</u> 17 224
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>20 735</u> 16 521	<u>26 539</u> 16 521	<u>26 349</u> 16 521	<u>20 262</u> 16 521	<u>26 539</u> 16 521
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>20 908</u> 16 691	<u>26 712</u> 16 691	<u>26 522</u> 16 691	<u>20 435</u> 16 691	<u>26 712</u> 16 691
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>21 085</u> 16 865	<u>26 889</u> 16 865	<u>26 698</u> 16 865	<u>20 612</u> 16 865	<u>26 889</u> 16 865
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>21 450</u> 17 224	<u>27 253</u> 17 224	<u>27 063</u> 17 224	<u>20 977</u> 17 224	<u>27 253</u> 17 224
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>21 638</u> 17 409	<u>27 441</u> 17 409	<u>27 251</u> 17 409	<u>21 165</u> 17 409	<u>27 441</u> 17 409
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>20 908</u> 16 691	<u>26 712</u> 16 691	<u>26 522</u> 16 691	<u>20 435</u> 16 691	<u>26 712</u> 16 691

212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>21 085</u> 16 865	<u>26 889</u> 16 865	<u>26 698</u> 16 865	<u>20 612</u> 16 865	<u>26 889</u> 16 865
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>21 265</u> 17 043	<u>27 069</u> 17 043	<u>26 879</u> 17 043	<u>20 792</u> 17 043	<u>27 069</u> 17 043
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>21 638</u> 17 409	<u>27 441</u> 17 409	<u>27 251</u> 17 409	<u>21 165</u> 17 409	<u>27 441</u> 17 409
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>21 830</u> 17 598	<u>27 634</u> 17 598	<u>27 443</u> 17 598	<u>21 357</u> 17 598	<u>27 634</u> 17 598
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>21 085</u> 16 865	<u>26 889</u> 16 865	<u>26 698</u> 16 865	<u>20 612</u> 16 865	<u>26 889</u> 16 865
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>21 265</u> 17 043	<u>27 069</u> 17 043	<u>26 879</u> 17 043	<u>20 792</u> 17 043	<u>27 069</u> 17 043
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>21 450</u> 17 224	<u>27 253</u> 17 224	<u>27 063</u> 17 224	<u>20 977</u> 17 224	<u>27 253</u> 17 224
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>21 830</u> 17 598	<u>27 634</u> 17 598	<u>27 443</u> 17 598	<u>21 357</u> 17 598	<u>27 634</u> 17 598
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>22 027</u> 17 792	<u>27 830</u> 17 792	<u>27 640</u> 17 792	<u>21 554</u> 17 792	<u>27 830</u> 17 792
212-101-0500	7473-2010 12,5	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>20 258</u> 16 339	<u>25 867</u> 16 339	<u>26 192</u> 16 339	<u>19 851</u> 16 339	<u>25 867</u> 16 339

212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>20 719</u> 16 504	<u>26 522</u> 16 504	<u>26 332</u> 16 504	<u>20 246</u> 16 504	<u>26 522</u> 16 504
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>20 890</u> 16 673	<u>26 693</u> 16 673	<u>26 503</u> 16 673	<u>20 417</u> 16 673	<u>26 693</u> 16 673
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>21 064</u> 16 845	<u>26 868</u> 16 845	<u>26 678</u> 16 845	<u>20 591</u> 16 845	<u>26 868</u> 16 845
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>21 425</u> 17 199	<u>27 228</u> 17 199	<u>27 038</u> 17 199	<u>20 952</u> 17 199	<u>27 228</u> 17 199
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>21 611</u> 17 382	<u>27 414</u> 17 382	<u>27 224</u> 17 382	<u>21 137</u> 17 382	<u>27 414</u> 17 382
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>20 890</u> 16 673	<u>26 693</u> 16 673	<u>26 503</u> 16 673	<u>20 417</u> 16 673	<u>26 693</u> 16 673
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>21 064</u> 16 845	<u>26 868</u> 16 845	<u>26 678</u> 16 845	<u>20 591</u> 16 845	<u>26 868</u> 16 845
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>21 243</u> 17 020	<u>27 046</u> 17 020	<u>26 856</u> 17 020	<u>20 770</u> 17 020	<u>27 046</u> 17 020
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>21 611</u> 17 382	<u>27 414</u> 17 382	<u>27 224</u> 17 382	<u>21 137</u> 17 382	<u>27 414</u> 17 382
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>21 800</u> 17 569	<u>27 604</u> 17 569	<u>27 414</u> 17 569	<u>21 327</u> 17 569	<u>27 604</u> 17 569
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>21 064</u> 16 845	<u>26 868</u> 16 845	<u>26 678</u> 16 845	<u>20 591</u> 16 845	<u>26 868</u> 16 845

212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>21 243</u> 17 020	<u>27 046</u> 17 020	<u>26 856</u> 17 020	<u>20 770</u> 17 020	<u>27 046</u> 17 020
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>21 425</u> 17 199	<u>27 228</u> 17 199	<u>27 038</u> 17 199	<u>20 952</u> 17 199	<u>27 228</u> 17 199
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>21 800</u> 17 569	<u>27 604</u> 17 569	<u>27 414</u> 17 569	<u>21 327</u> 17 569	<u>27 604</u> 17 569
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>21 994</u> 17 760	<u>27 798</u> 17 760	<u>27 608</u> 17 760	<u>21 521</u> 17 760	<u>27 798</u> 17 760
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>21 243</u> 17 020	<u>27 046</u> 17 020	<u>26 856</u> 17 020	<u>20 770</u> 17 020	<u>27 046</u> 17 020
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>21 425</u> 17 199	<u>27 228</u> 17 199	<u>27 038</u> 17 199	<u>20 952</u> 17 199	<u>27 228</u> 17 199
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>21 611</u> 17 382	<u>27 414</u> 17 382	<u>27 224</u> 17 382	<u>21 137</u> 17 382	<u>27 414</u> 17 382
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>21 994</u> 17 760	<u>27 798</u> 17 760	<u>27 608</u> 17 760	<u>21 521</u> 17 760	<u>27 798</u> 17 760
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>22 193</u> 17 955	<u>27 996</u> 17 955	<u>27 806</u> 17 955	<u>21 720</u> 17 955	<u>27 996</u> 17 955
212-101-0600	7473-2010 15	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>20 863</u> 16 935	<u>26 471</u> 16 935	<u>26 797</u> 16 935	<u>20 456</u> 16 935	<u>26 471</u> 16 935

212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>21 329</u> 17 106	<u>27 133</u> 17 106	<u>26 943</u> 17 106	<u>20 856</u> 17 106	<u>27 133</u> 17 106
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>21 507</u> 17 280	<u>27 310</u> 17 280	<u>27 120</u> 17 280	<u>21 034</u> 17 280	<u>27 310</u> 17 280
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>21 688</u> 17 458	<u>27 491</u> 17 458	<u>27 301</u> 17 458	<u>21 215</u> 17 458	<u>27 491</u> 17 458
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>22 061</u> 17 826	<u>27 865</u> 17 826	<u>27 674</u> 17 826	<u>21 588</u> 17 826	<u>27 865</u> 17 826
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>22 254</u> 18 015	<u>28 057</u> 18 015	<u>27 867</u> 18 015	<u>21 781</u> 18 015	<u>28 057</u> 18 015
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>21 507</u> 17 280	<u>27 310</u> 17 280	<u>27 120</u> 17 280	<u>21 034</u> 17 280	<u>27 310</u> 17 280
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>21 688</u> 17 458	<u>27 491</u> 17 458	<u>27 301</u> 17 458	<u>21 215</u> 17 458	<u>27 491</u> 17 458
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>21 873</u> 17 640	<u>27 676</u> 17 640	<u>27 486</u> 17 640	<u>21 400</u> 17 640	<u>27 676</u> 17 640
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>22 254</u> 18 015	<u>28 057</u> 18 015	<u>27 867</u> 18 015	<u>21 781</u> 18 015	<u>28 057</u> 18 015
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>22 451</u> 18 209	<u>28 254</u> 18 209	<u>28 064</u> 18 209	<u>21 978</u> 18 209	<u>28 254</u> 18 209
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>21 688</u> 17 458	<u>27 491</u> 17 458	<u>27 301</u> 17 458	<u>21 215</u> 17 458	<u>27 491</u> 17 458

212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>21 873</u> 17 640	<u>27 676</u> 17 640	<u>27 486</u> 17 640	<u>21 400</u> 17 640	<u>27 676</u> 17 640
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>22 061</u> 17 826	<u>27 865</u> 17 826	<u>27 674</u> 17 826	<u>21 588</u> 17 826	<u>27 865</u> 17 826
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>22 451</u> 18 209	<u>28 254</u> 18 209	<u>28 064</u> 18 209	<u>21 978</u> 18 209	<u>28 254</u> 18 209
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>22 652</u> 18 407	<u>28 455</u> 18 407	<u>28 265</u> 18 407	<u>22 179</u> 18 407	<u>28 455</u> 18 407
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>21 873</u> 17 640	<u>27 676</u> 17 640	<u>27 486</u> 17 640	<u>21 400</u> 17 640	<u>27 676</u> 17 640
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>22 061</u> 17 826	<u>27 865</u> 17 826	<u>27 674</u> 17 826	<u>21 588</u> 17 826	<u>27 865</u> 17 826
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>22 254</u> 18 015	<u>28 057</u> 18 015	<u>27 867</u> 18 015	<u>21 781</u> 18 015	<u>28 057</u> 18 015
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>22 652</u> 18 407	<u>28 455</u> 18 407	<u>28 265</u> 18 407	<u>22 179</u> 18 407	<u>28 455</u> 18 407
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>22 857</u> 18 609	<u>28 661</u> 18 609	<u>28 471</u> 18 609	<u>22 384</u> 18 609	<u>28 661</u> 18 609
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>22 652</u> 18 407	<u>28 455</u> 18 407	<u>28 265</u> 18 407	<u>22 179</u> 18 407	<u>28 455</u> 18 407
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>22 857</u> 18 609	<u>28 661</u> 18 609	<u>28 471</u> 18 609	<u>22 384</u> 18 609	<u>28 661</u> 18 609

212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>23 067</u> 18 816	<u>28 871</u> 18 816	<u>28 681</u> 18 816	<u>22 594</u> 18 816	<u>28 871</u> 18 816
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>23 282</u> 19 028	<u>29 086</u> 19 028	<u>28 895</u> 19 028	<u>22 809</u> 19 028	<u>29 086</u> 19 028
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>23 727</u> 19 465	<u>29 530</u> 19 465	<u>29 340</u> 19 465	<u>23 254</u> 19 465	<u>29 530</u> 19 465
212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>21 559</u> 17 619	<u>27 167</u> 17 619	<u>27 492</u> 17 619	<u>21 151</u> 17 619	<u>27 167</u> 17 619
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>22 032</u> 17 797	<u>27 835</u> 17 797	<u>27 645</u> 17 797	<u>21 559</u> 17 797	<u>27 835</u> 17 797
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>22 216</u> 17 979	<u>28 020</u> 17 979	<u>27 830</u> 17 979	<u>21 743</u> 17 979	<u>28 020</u> 17 979
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>22 597</u> 18 353	<u>28 400</u> 18 353	<u>28 210</u> 18 353	<u>22 124</u> 18 353	<u>28 400</u> 18 353
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>22 793</u> 18 546	<u>28 597</u> 18 546	<u>28 407</u> 18 546	<u>22 320</u> 18 546	<u>28 597</u> 18 546
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>22 032</u> 17 797	<u>27 835</u> 17 797	<u>27 645</u> 17 797	<u>21 559</u> 17 797	<u>27 835</u> 17 797
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>22 216</u> 17 979	<u>28 020</u> 17 979	<u>27 830</u> 17 979	<u>21 743</u> 17 979	<u>28 020</u> 17 979

212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>22 405</u> 18 164	<u>28 208</u> 18 164	<u>28 018</u> 18 164	<u>21 932</u> 18 164	<u>28 208</u> 18 164
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>22 793</u> 18 546	<u>28 597</u> 18 546	<u>28 407</u> 18 546	<u>22 320</u> 18 546	<u>28 597</u> 18 546
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>22 994</u> 18 744	<u>28 797</u> 18 744	<u>28 607</u> 18 744	<u>22 521</u> 18 744	<u>28 797</u> 18 744
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>22 216</u> 17 979	<u>28 020</u> 17 979	<u>27 830</u> 17 979	<u>21 743</u> 17 979	<u>28 020</u> 17 979
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>22 405</u> 18 164	<u>28 208</u> 18 164	<u>28 018</u> 18 164	<u>21 932</u> 18 164	<u>28 208</u> 18 164
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>22 597</u> 18 353	<u>28 400</u> 18 353	<u>28 210</u> 18 353	<u>22 124</u> 18 353	<u>28 400</u> 18 353
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>22 994</u> 18 744	<u>28 797</u> 18 744	<u>28 607</u> 18 744	<u>22 521</u> 18 744	<u>28 797</u> 18 744
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>23 199</u> 18 945	<u>29 002</u> 18 945	<u>28 812</u> 18 945	<u>22 726</u> 18 945	<u>29 002</u> 18 945
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>22 994</u> 18 744	<u>28 797</u> 18 744	<u>28 607</u> 18 744	<u>22 521</u> 18 744	<u>28 797</u> 18 744
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>23 199</u> 18 945	<u>29 002</u> 18 945	<u>28 812</u> 18 945	<u>22 726</u> 18 945	<u>29 002</u> 18 945
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>23 408</u> 19 151	<u>29 211</u> 19 151	<u>29 021</u> 19 151	<u>22 935</u> 19 151	<u>29 211</u> 19 151

212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>23 622</u> 19 362	<u>29 425</u> 19 362	<u>29 235</u> 19 362	<u>23 149</u> 19 362	<u>29 425</u> 19 362
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>24 064</u> 19 797	<u>29 867</u> 19 797	<u>29 677</u> 19 797	<u>23 591</u> 19 797	<u>29 867</u> 19 797
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							
212-101-0801		3	1	2400	<u>22 375</u> 18 423	<u>27 983</u> 18 423	<u>28 308</u> 18 423	<u>21 968</u> 18 423	<u>27 983</u> 18 423
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>22 857</u> 18 609	<u>28 660</u> 18 609	<u>28 470</u> 18 609	<u>22 384</u> 18 609	<u>28 660</u> 18 609
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>23 050</u> 18 799	<u>28 853</u> 18 799	<u>28 663</u> 18 799	<u>22 577</u> 18 799	<u>28 853</u> 18 799
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>23 447</u> 19 190	<u>29 251</u> 19 190	<u>29 061</u> 19 190	<u>22 974</u> 19 190	<u>29 251</u> 19 190
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>23 653</u> 19 392	<u>29 456</u> 19 392	<u>29 266</u> 19 392	<u>23 180</u> 19 392	<u>29 456</u> 19 392
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>22 857</u> 18 609	<u>28 660</u> 18 609	<u>28 470</u> 18 609	<u>22 384</u> 18 609	<u>28 660</u> 18 609
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>23 050</u> 18 799	<u>28 853</u> 18 799	<u>28 663</u> 18 799	<u>22 577</u> 18 799	<u>28 853</u> 18 799
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>23 246</u> 18 992	<u>29 050</u> 18 992	<u>28 860</u> 18 992	<u>22 773</u> 18 992	<u>29 050</u> 18 992

212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>23 653</u> 19 392	<u>29 456</u> 19 392	<u>29 266</u> 19 392	<u>23 180</u> 19 392	<u>29 456</u> 19 392
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>23 862</u> 19 599	<u>29 666</u> 19 599	<u>29 476</u> 19 599	<u>23 389</u> 19 599	<u>29 666</u> 19 599
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>23 050</u> 18 799	<u>28 853</u> 18 799	<u>28 663</u> 18 799	<u>22 577</u> 18 799	<u>28 853</u> 18 799
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>23 246</u> 18 992	<u>29 050</u> 18 992	<u>28 860</u> 18 992	<u>22 773</u> 18 992	<u>29 050</u> 18 992
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>23 447</u> 19 190	<u>29 251</u> 19 190	<u>29 061</u> 19 190	<u>22 974</u> 19 190	<u>29 251</u> 19 190
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>23 862</u> 19 599	<u>29 666</u> 19 599	<u>29 476</u> 19 599	<u>23 389</u> 19 599	<u>29 666</u> 19 599
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>24 076</u> 19 809	<u>29 880</u> 19 809	<u>29 690</u> 19 809	<u>23 603</u> 19 809	<u>29 880</u> 19 809
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>23 862</u> 19 599	<u>29 666</u> 19 599	<u>29 476</u> 19 599	<u>23 389</u> 19 599	<u>29 666</u> 19 599
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>24 076</u> 19 809	<u>29 880</u> 19 809	<u>29 690</u> 19 809	<u>23 603</u> 19 809	<u>29 880</u> 19 809
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>24 295</u> 20 025	<u>30 099</u> 20 025	<u>29 908</u> 20 025	<u>23 822</u> 20 025	<u>30 099</u> 20 025
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>24 519</u> 20 245	<u>30 322</u> 20 245	<u>30 132</u> 20 245	<u>24 046</u> 20 245	<u>30 322</u> 20 245

212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>24 981</u> 20 700	<u>30 784</u> 20 700	<u>30 594</u> 20 700	<u>24 508</u> 20 700	<u>30 784</u> 20 700
212-101-0900	7473-2010 25	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>23 010</u> 19 048	<u>28 618</u> 19 048	<u>28 943</u> 19 048	<u>22 603</u> 19 048	<u>28 618</u> 19 048
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>23 498</u> 19 240	<u>29 301</u> 19 240	<u>29 111</u> 19 240	<u>23 025</u> 19 240	<u>29 301</u> 19 240
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>23 040</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>22 790</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>23 326</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>23 077</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>22 666</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>22 416</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>22 946</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>22 696</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>23 231</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>22 982</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>23 519</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>23 270</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>23 414</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>23 164</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067

212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>23 706</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>23 456</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>24 002</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>23 752</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>24 302</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>24 052</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937
212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>23 010</u> 19 048	<u>28 618</u> 19 048	<u>28 943</u> 19 048	<u>22 603</u> 19 048	<u>28 618</u> 19 048
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>23 498</u> 19 240	<u>29 301</u> 19 240	<u>29 111</u> 19 240	<u>23 025</u> 19 240	<u>29 301</u> 19 240
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>23 901</u> 19 637	<u>29 705</u> 19 637	<u>29 514</u> 19 637	<u>23 428</u> 19 637	<u>29 705</u> 19 637
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>24 109</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 722</u> 19 841	<u>23 636</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>23 498</u> 19 240	<u>29 301</u> 19 240	<u>29 111</u> 19 240	<u>23 025</u> 19 240	<u>29 301</u> 19 240
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>23 698</u> 19 436	<u>29 501</u> 19 436	<u>29 311</u> 19 436	<u>23 224</u> 19 436	<u>29 501</u> 19 436
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>24 109</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841	<u>29 722</u> 19 841	<u>23 636</u> 19 841	<u>29 912</u> 19 841

212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>24 321</u> 20 050	<u>30 125</u> 20 050	<u>29 934</u> 20 050	<u>23 848</u> 20 050	<u>30 125</u> 20 050
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>24 321</u> 20 050	<u>30 125</u> 20 050	<u>29 934</u> 20 050	<u>23 848</u> 20 050	<u>30 125</u> 20 050
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>24 538</u> 20 263	<u>30 341</u> 20 263	<u>30 151</u> 20 263	<u>24 065</u> 20 263	<u>30 341</u> 20 263
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>24 985</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704	<u>30 599</u> 20 704	<u>24 512</u> 20 704	<u>30 789</u> 20 704
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>25 217</u> 20 931	<u>31 020</u> 20 931	<u>30 830</u> 20 931	<u>24 744</u> 20 931	<u>31 020</u> 20 931
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>23 826</u> 19 851	<u>29 435</u> 19 851	<u>29 760</u> 19 851	<u>23 419</u> 19 851	<u>29 435</u> 19 851
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>24 323</u> 20 052	<u>30 126</u> 20 052	<u>29 936</u> 20 052	<u>23 850</u> 20 052	<u>30 126</u> 20 052
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>24 743</u> 20 465	<u>30 546</u> 20 465	<u>30 356</u> 20 465	<u>24 270</u> 20 465	<u>30 546</u> 20 465
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>24 959</u> 20 678	<u>30 763</u> 20 678	<u>30 573</u> 20 678	<u>24 486</u> 20 678	<u>30 763</u> 20 678
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>24 323</u> 20 052	<u>30 126</u> 20 052	<u>29 936</u> 20 052	<u>23 850</u> 20 052	<u>30 126</u> 20 052

212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>24 531</u> 20 256	<u>30 334</u> 20 256	<u>30 144</u> 20 256	<u>24 058</u> 20 256	<u>30 334</u> 20 256
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>24 959</u> 20 678	<u>30 763</u> 20 678	<u>30 573</u> 20 678	<u>24 486</u> 20 678	<u>30 763</u> 20 678
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>25 181</u> 20 896	<u>30 984</u> 20 896	<u>30 794</u> 20 896	<u>24 707</u> 20 896	<u>30 984</u> 20 896
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>25 181</u> 20 896	<u>30 984</u> 20 896	<u>30 794</u> 20 896	<u>24 707</u> 20 896	<u>30 984</u> 20 896
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>25 406</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118	<u>31 020</u> 21 118	<u>24 933</u> 21 118	<u>31 210</u> 21 118
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>25 873</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577	<u>31 486</u> 21 577	<u>25 400</u> 21 577	<u>31 676</u> 21 577
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>26 114</u> 21 814	<u>31 917</u> 21 814	<u>31 727</u> 21 814	<u>25 641</u> 21 814	<u>31 917</u> 21 814
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>24 754</u> 20 765	<u>30 363</u> 20 765	<u>30 688</u> 20 765	<u>24 347</u> 20 765	<u>30 363</u> 20 765
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>25 260</u> 20 974	<u>31 064</u> 20 974	<u>30 873</u> 20 974	<u>24 787</u> 20 974	<u>31 064</u> 20 974
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>25 700</u> 21 407	<u>31 503</u> 21 407	<u>31 313</u> 21 407	<u>25 226</u> 21 407	<u>31 503</u> 21 407

212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>25 926</u> 21 630	<u>31 729</u> 21 630	<u>31 539</u> 21 630	<u>25 453</u> 21 630	<u>31 729</u> 21 630
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>25 260</u> 20 974	<u>31 064</u> 20 974	<u>30 873</u> 20 974	<u>24 787</u> 20 974	<u>31 064</u> 20 974
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>25 478</u> 21 188	<u>31 281</u> 21 188	<u>31 091</u> 21 188	<u>25 005</u> 21 188	<u>31 281</u> 21 188
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>25 926</u> 21 630	<u>31 729</u> 21 630	<u>31 539</u> 21 630	<u>25 453</u> 21 630	<u>31 729</u> 21 630
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>26 157</u> 21 857	<u>31 961</u> 21 857	<u>31 771</u> 21 857	<u>25 684</u> 21 857	<u>31 961</u> 21 857
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>26 157</u> 21 857	<u>31 961</u> 21 857	<u>31 771</u> 21 857	<u>25 684</u> 21 857	<u>31 961</u> 21 857
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>26 394</u> 22 090	<u>32 197</u> 22 090	<u>32 007</u> 22 090	<u>25 921</u> 22 090	<u>32 197</u> 22 090
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>26 882</u> 22 570	<u>32 685</u> 22 570	<u>32 495</u> 22 570	<u>26 408</u> 22 570	<u>32 685</u> 22 570
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>27 134</u> 22 818	<u>32 937</u> 22 818	<u>32 747</u> 22 818	<u>26 660</u> 22 818	<u>32 937</u> 22 818
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>26 055</u> 22 045	<u>31 664</u> 22 045	<u>31 989</u> 22 045	<u>25 648</u> 22 045	<u>31 664</u> 22 045

212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>26 574</u> 22 268	<u>32 378</u> 22 268	<u>32 187</u> 22 268	<u>26 101</u> 22 268	<u>32 378</u> 22 268
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>27 041</u> 22 727	<u>32 844</u> 22 727	<u>32 654</u> 22 727	<u>26 568</u> 22 727	<u>32 844</u> 22 727
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>27 281</u> 22 963	<u>33 084</u> 22 963	<u>32 894</u> 22 963	<u>26 808</u> 22 963	<u>33 084</u> 22 963
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>26 574</u> 22 268	<u>32 378</u> 22 268	<u>32 187</u> 22 268	<u>26 101</u> 22 268	<u>32 378</u> 22 268
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>26 805</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495	<u>32 418</u> 22 495	<u>26 332</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>27 281</u> 22 963	<u>33 084</u> 22 963	<u>32 894</u> 22 963	<u>26 808</u> 22 963	<u>33 084</u> 22 963
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>27 527</u> 23 205	<u>33 330</u> 23 205	<u>33 140</u> 23 205	<u>27 054</u> 23 205	<u>33 330</u> 23 205
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>27 527</u> 23 205	<u>33 330</u> 23 205	<u>33 140</u> 23 205	<u>27 054</u> 23 205	<u>33 330</u> 23 205
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>27 778</u> 23 452	<u>33 581</u> 23 452	<u>33 391</u> 23 452	<u>27 304</u> 23 452	<u>33 581</u> 23 452
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>28 295</u> 23 962	<u>34 099</u> 23 962	<u>33 909</u> 23 962	<u>27 822</u> 23 962	<u>34 099</u> 23 962
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>28 563</u> 24 225	<u>34 366</u> 24 225	<u>34 176</u> 24 225	<u>28 090</u> 24 225	<u>34 366</u> 24 225

212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>27 739</u> 23 702	<u>33 348</u> 23 702	<u>33 673</u> 23 702	<u>27 332</u> 23 702	<u>33 348</u> 23 702
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>28 275</u> 23 942	<u>34 079</u> 23 942	<u>33 888</u> 23 942	<u>27 802</u> 23 942	<u>34 079</u> 23 942
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>28 777</u> 24 435	<u>34 580</u> 24 435	<u>34 390</u> 24 435	<u>28 304</u> 24 435	<u>34 580</u> 24 435
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>29 035</u> 24 690	<u>34 839</u> 24 690	<u>34 648</u> 24 690	<u>28 562</u> 24 690	<u>34 839</u> 24 690
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>28 275</u> 23 942	<u>34 079</u> 23 942	<u>33 888</u> 23 942	<u>27 802</u> 23 942	<u>34 079</u> 23 942
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>28 523</u> 24 186	<u>34 327</u> 24 186	<u>34 137</u> 24 186	<u>28 050</u> 24 186	<u>34 327</u> 24 186
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>29 035</u> 24 690	<u>34 839</u> 24 690	<u>34 648</u> 24 690	<u>28 562</u> 24 690	<u>34 839</u> 24 690
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>29 299</u> 24 950	<u>35 103</u> 24 950	<u>34 913</u> 24 950	<u>28 826</u> 24 950	<u>35 103</u> 24 950
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>29 299</u> 24 950	<u>35 103</u> 24 950	<u>34 913</u> 24 950	<u>28 826</u> 24 950	<u>35 103</u> 24 950
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>29 569</u> 25 215	<u>35 372</u> 25 215	<u>35 182</u> 25 215	<u>29 096</u> 25 215	<u>35 372</u> 25 215

212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>30 126</u> 25 763	<u>35 929</u> 25 763	<u>35 739</u> 25 763	<u>29 653</u> 25 763	<u>35 929</u> 25 763
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>30 414</u> 26 047	<u>36 217</u> 26 047	<u>36 027</u> 26 047	<u>29 941</u> 26 047	<u>36 217</u> 26 047
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>19 167</u> 15 265	<u>24 775</u> 15 265	<u>25 100</u> 15 265	<u>18 760</u> 15 265	<u>24 775</u> 15 265
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>19 489</u> 15 582	<u>25 098</u> 15 582	<u>25 423</u> 15 582	<u>19 082</u> 15 582	<u>25 098</u> 15 582
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>20 006</u> 16 091	<u>25 614</u> 16 091	<u>25 939</u> 16 091	<u>19 599</u> 16 091	<u>25 614</u> 16 091
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>20 464</u> 16 253	<u>26 267</u> 16 253	<u>26 077</u> 16 253	<u>19 991</u> 16 253	<u>26 267</u> 16 253
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>20 632</u> 16 419	<u>26 435</u> 16 419	<u>26 245</u> 16 419	<u>20 159</u> 16 419	<u>26 435</u> 16 419
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>20 804</u> 16 588	<u>26 607</u> 16 588	<u>26 417</u> 16 588	<u>20 331</u> 16 588	<u>26 607</u> 16 588

212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>21 159</u> 16 938	<u>26 962</u> 16 938	<u>26 772</u> 16 938	<u>20 686</u> 16 938	<u>26 962</u> 16 938
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>21 342</u> 17 118	<u>27 145</u> 17 118	<u>26 955</u> 17 118	<u>20 869</u> 17 118	<u>27 145</u> 17 118
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>20 632</u> 16 419	<u>26 435</u> 16 419	<u>26 245</u> 16 419	<u>20 159</u> 16 419	<u>26 435</u> 16 419
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>20 804</u> 16 588	<u>26 607</u> 16 588	<u>26 417</u> 16 588	<u>20 331</u> 16 588	<u>26 607</u> 16 588
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>20 980</u> 16 761	<u>26 783</u> 16 761	<u>26 593</u> 16 761	<u>20 507</u> 16 761	<u>26 783</u> 16 761
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>21 342</u> 17 118	<u>27 145</u> 17 118	<u>26 955</u> 17 118	<u>20 869</u> 17 118	<u>27 145</u> 17 118
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>21 529</u> 17 302	<u>27 332</u> 17 302	<u>27 142</u> 17 302	<u>21 056</u> 17 302	<u>27 332</u> 17 302
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>20 804</u> 16 588	<u>26 607</u> 16 588	<u>26 417</u> 16 588	<u>20 331</u> 16 588	<u>26 607</u> 16 588
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>20 980</u> 16 761	<u>26 783</u> 16 761	<u>26 593</u> 16 761	<u>20 507</u> 16 761	<u>26 783</u> 16 761
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>21 159</u> 16 938	<u>26 962</u> 16 938	<u>26 772</u> 16 938	<u>20 686</u> 16 938	<u>26 962</u> 16 938
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>21 529</u> 17 302	<u>27 332</u> 17 302	<u>27 142</u> 17 302	<u>21 056</u> 17 302	<u>27 332</u> 17 302

212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>21 720</u> 17 490	<u>27 523</u> 17 490	<u>27 333</u> 17 490	<u>21 247</u> 17 490	<u>27 523</u> 17 490
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>20 980</u> 16 761	<u>26 783</u> 16 761	<u>26 593</u> 16 761	<u>20 507</u> 16 761	<u>26 783</u> 16 761
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>21 159</u> 16 938	<u>26 962</u> 16 938	<u>26 772</u> 16 938	<u>20 686</u> 16 938	<u>26 962</u> 16 938
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>21 342</u> 17 118	<u>27 145</u> 17 118	<u>26 955</u> 17 118	<u>20 869</u> 17 118	<u>27 145</u> 17 118
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>21 720</u> 17 490	<u>27 523</u> 17 490	<u>27 333</u> 17 490	<u>21 247</u> 17 490	<u>27 523</u> 17 490
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>21 915</u> 17 682	<u>27 719</u> 17 682	<u>27 528</u> 17 682	<u>21 442</u> 17 682	<u>27 719</u> 17 682
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>20 491</u> 16 568	<u>26 099</u> 16 568	<u>26 425</u> 16 568	<u>20 084</u> 16 568	<u>26 099</u> 16 568
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>20 954</u> 16 736	<u>26 757</u> 16 736	<u>26 567</u> 16 736	<u>20 481</u> 16 736	<u>26 757</u> 16 736
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>21 127</u> 16 907	<u>26 931</u> 16 907	<u>26 740</u> 16 907	<u>20 654</u> 16 907	<u>26 931</u> 16 907
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>21 304</u> 17 081	<u>27 108</u> 17 081	<u>26 918</u> 17 081	<u>20 831</u> 17 081	<u>27 108</u> 17 081

212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>21 670</u> 17 440	<u>27 473</u> 17 440	<u>27 283</u> 17 440	<u>21 197</u> 17 440	<u>27 473</u> 17 440
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>21 858</u> 17 626	<u>27 662</u> 17 626	<u>27 471</u> 17 626	<u>21 385</u> 17 626	<u>27 662</u> 17 626
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>21 127</u> 16 907	<u>26 931</u> 16 907	<u>26 740</u> 16 907	<u>20 654</u> 16 907	<u>26 931</u> 16 907
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>21 304</u> 17 081	<u>27 108</u> 17 081	<u>26 918</u> 17 081	<u>20 831</u> 17 081	<u>27 108</u> 17 081
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>21 485</u> 17 259	<u>27 289</u> 17 259	<u>27 098</u> 17 259	<u>21 012</u> 17 259	<u>27 289</u> 17 259
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>21 858</u> 17 626	<u>27 662</u> 17 626	<u>27 471</u> 17 626	<u>21 385</u> 17 626	<u>27 662</u> 17 626
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>22 051</u> 17 816	<u>27 854</u> 17 816	<u>27 664</u> 17 816	<u>21 578</u> 17 816	<u>27 854</u> 17 816
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>21 304</u> 17 081	<u>27 108</u> 17 081	<u>26 918</u> 17 081	<u>20 831</u> 17 081	<u>27 108</u> 17 081
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>21 485</u> 17 259	<u>27 289</u> 17 259	<u>27 098</u> 17 259	<u>21 012</u> 17 259	<u>27 289</u> 17 259
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>21 670</u> 17 440	<u>27 473</u> 17 440	<u>27 283</u> 17 440	<u>21 197</u> 17 440	<u>27 473</u> 17 440
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>22 051</u> 17 816	<u>27 854</u> 17 816	<u>27 664</u> 17 816	<u>21 578</u> 17 816	<u>27 854</u> 17 816

212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>22 248</u> 18 009	<u>28 051</u> 18 009	<u>27 861</u> 18 009	<u>21 774</u> 18 009	<u>28 051</u> 18 009
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>21 485</u> 17 259	<u>27 289</u> 17 259	<u>27 098</u> 17 259	<u>21 012</u> 17 259	<u>27 289</u> 17 259
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>21 670</u> 17 440	<u>27 473</u> 17 440	<u>27 283</u> 17 440	<u>21 197</u> 17 440	<u>27 473</u> 17 440
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>21 858</u> 17 626	<u>27 662</u> 17 626	<u>27 471</u> 17 626	<u>21 385</u> 17 626	<u>27 662</u> 17 626
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>22 248</u> 18 009	<u>28 051</u> 18 009	<u>27 861</u> 18 009	<u>21 774</u> 18 009	<u>28 051</u> 18 009
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>22 449</u> 18 207	<u>28 252</u> 18 207	<u>28 062</u> 18 207	<u>21 976</u> 18 207	<u>28 252</u> 18 207
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>20 644</u> 16 719	<u>26 252</u> 16 719	<u>26 577</u> 16 719	<u>20 237</u> 16 719	<u>26 252</u> 16 719
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>21 108</u> 16 888	<u>26 911</u> 16 888	<u>26 721</u> 16 888	<u>20 635</u> 16 888	<u>26 911</u> 16 888
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>21 283</u> 17 060	<u>27 087</u> 17 060	<u>26 896</u> 17 060	<u>20 810</u> 17 060	<u>27 087</u> 17 060
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>21 462</u> 17 236	<u>27 265</u> 17 236	<u>27 075</u> 17 236	<u>20 989</u> 17 236	<u>27 265</u> 17 236

212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>21 830</u> 17 599	<u>27 634</u> 17 599	<u>27 444</u> 17 599	<u>21 357</u> 17 599	<u>27 634</u> 17 599
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>22 021</u> 17 786	<u>27 824</u> 17 786	<u>27 634</u> 17 786	<u>21 548</u> 17 786	<u>27 824</u> 17 786
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>21 283</u> 17 060	<u>27 087</u> 17 060	<u>26 896</u> 17 060	<u>20 810</u> 17 060	<u>27 087</u> 17 060
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>21 462</u> 17 236	<u>27 265</u> 17 236	<u>27 075</u> 17 236	<u>20 989</u> 17 236	<u>27 265</u> 17 236
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>21 644</u> 17 415	<u>27 448</u> 17 415	<u>27 257</u> 17 415	<u>21 171</u> 17 415	<u>27 448</u> 17 415
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>22 021</u> 17 786	<u>27 824</u> 17 786	<u>27 634</u> 17 786	<u>21 548</u> 17 786	<u>27 824</u> 17 786
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>22 215</u> 17 977	<u>28 018</u> 17 977	<u>27 828</u> 17 977	<u>21 742</u> 17 977	<u>28 018</u> 17 977
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>21 462</u> 17 236	<u>27 265</u> 17 236	<u>27 075</u> 17 236	<u>20 989</u> 17 236	<u>27 265</u> 17 236
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>21 644</u> 17 415	<u>27 448</u> 17 415	<u>27 257</u> 17 415	<u>21 171</u> 17 415	<u>27 448</u> 17 415
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>21 830</u> 17 599	<u>27 634</u> 17 599	<u>27 444</u> 17 599	<u>21 357</u> 17 599	<u>27 634</u> 17 599
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>22 215</u> 17 977	<u>28 018</u> 17 977	<u>27 828</u> 17 977	<u>21 742</u> 17 977	<u>28 018</u> 17 977

212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>22 414</u> 18 173	<u>28 217</u> 18 173	<u>28 027</u> 18 173	<u>21 940</u> 18 173	<u>28 217</u> 18 173
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>21 644</u> 17 415	<u>27 448</u> 17 415	<u>27 257</u> 17 415	<u>21 171</u> 17 415	<u>27 448</u> 17 415
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>21 830</u> 17 599	<u>27 634</u> 17 599	<u>27 444</u> 17 599	<u>21 357</u> 17 599	<u>27 634</u> 17 599
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>22 021</u> 17 786	<u>27 824</u> 17 786	<u>27 634</u> 17 786	<u>21 548</u> 17 786	<u>27 824</u> 17 786
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>22 414</u> 18 173	<u>28 217</u> 18 173	<u>28 027</u> 18 173	<u>21 940</u> 18 173	<u>28 217</u> 18 173
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>22 616</u> 18 372	<u>28 420</u> 18 372	<u>28 230</u> 18 372	<u>22 143</u> 18 372	<u>28 420</u> 18 372
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>21 373</u> 17 437	<u>26 982</u> 17 437	<u>27 307</u> 17 437	<u>20 966</u> 17 437	<u>26 982</u> 17 437
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>21 845</u> 17 613	<u>27 648</u> 17 613	<u>27 458</u> 17 613	<u>21 372</u> 17 613	<u>27 648</u> 17 613
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>22 027</u> 17 792	<u>27 831</u> 17 792	<u>27 641</u> 17 792	<u>21 554</u> 17 792	<u>27 831</u> 17 792
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>22 214</u> 17 976	<u>28 017</u> 17 976	<u>27 827</u> 17 976	<u>21 741</u> 17 976	<u>28 017</u> 17 976

212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>22 598</u> 18 354	<u>28 402</u> 18 354	<u>28 211</u> 18 354	<u>22 125</u> 18 354	<u>28 402</u> 18 354
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>22 797</u> 18 550	<u>28 600</u> 18 550	<u>28 410</u> 18 550	<u>22 324</u> 18 550	<u>28 600</u> 18 550
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>22 027</u> 17 792	<u>27 831</u> 17 792	<u>27 641</u> 17 792	<u>21 554</u> 17 792	<u>27 831</u> 17 792
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>22 214</u> 17 976	<u>28 017</u> 17 976	<u>27 827</u> 17 976	<u>21 741</u> 17 976	<u>28 017</u> 17 976
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>22 404</u> 18 163	<u>28 207</u> 18 163	<u>28 017</u> 18 163	<u>21 931</u> 18 163	<u>28 207</u> 18 163
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>22 797</u> 18 550	<u>28 600</u> 18 550	<u>28 410</u> 18 550	<u>22 324</u> 18 550	<u>28 600</u> 18 550
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>22 999</u> 18 749	<u>28 803</u> 18 749	<u>28 612</u> 18 749	<u>22 526</u> 18 749	<u>28 803</u> 18 749
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>22 214</u> 17 976	<u>28 017</u> 17 976	<u>27 827</u> 17 976	<u>21 741</u> 17 976	<u>28 017</u> 17 976
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>22 404</u> 18 163	<u>28 207</u> 18 163	<u>28 017</u> 18 163	<u>21 931</u> 18 163	<u>28 207</u> 18 163
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>22 598</u> 18 354	<u>28 402</u> 18 354	<u>28 211</u> 18 354	<u>22 125</u> 18 354	<u>28 402</u> 18 354
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>22 999</u> 18 749	<u>28 803</u> 18 749	<u>28 612</u> 18 749	<u>22 526</u> 18 749	<u>28 803</u> 18 749

212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>23 206</u> 18 953	<u>29 010</u> 18 953	<u>28 819</u> 18 953	<u>22 733</u> 18 953	<u>29 010</u> 18 953
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>22 404</u> 18 163	<u>28 207</u> 18 163	<u>28 017</u> 18 163	<u>21 931</u> 18 163	<u>28 207</u> 18 163
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>22 598</u> 18 354	<u>28 402</u> 18 354	<u>28 211</u> 18 354	<u>22 125</u> 18 354	<u>28 402</u> 18 354
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>22 797</u> 18 550	<u>28 600</u> 18 550	<u>28 410</u> 18 550	<u>22 324</u> 18 550	<u>28 600</u> 18 550
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>23 206</u> 18 953	<u>29 010</u> 18 953	<u>28 819</u> 18 953	<u>22 733</u> 18 953	<u>29 010</u> 18 953
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>23 418</u> 19 161	<u>29 221</u> 19 161	<u>29 031</u> 19 161	<u>22 945</u> 19 161	<u>29 221</u> 19 161
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>23 206</u> 18 953	<u>29 010</u> 18 953	<u>28 819</u> 18 953	<u>22 733</u> 18 953	<u>29 010</u> 18 953
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>23 418</u> 19 161	<u>29 221</u> 19 161	<u>29 031</u> 19 161	<u>22 945</u> 19 161	<u>29 221</u> 19 161
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>23 634</u> 19 374	<u>29 438</u> 19 374	<u>29 247</u> 19 374	<u>23 161</u> 19 374	<u>29 438</u> 19 374
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>23 855</u> 19 592	<u>29 659</u> 19 592	<u>29 469</u> 19 592	<u>23 382</u> 19 592	<u>29 659</u> 19 592
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>24 313</u> 20 042	<u>30 116</u> 20 042	<u>29 926</u> 20 042	<u>23 840</u> 20 042	<u>30 116</u> 20 042

212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>22 194</u> 18 245	<u>27 802</u> 18 245	<u>28 128</u> 18 245	<u>21 787</u> 18 245	<u>27 802</u> 18 245
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>22 674</u> 18 429	<u>28 477</u> 18 429	<u>28 287</u> 18 429	<u>22 201</u> 18 429	<u>28 477</u> 18 429
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>22 865</u> 18 617	<u>28 668</u> 18 617	<u>28 478</u> 18 617	<u>22 392</u> 18 617	<u>28 668</u> 18 617
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>23 259</u> 19 005	<u>29 063</u> 19 005	<u>28 872</u> 19 005	<u>22 786</u> 19 005	<u>29 063</u> 19 005
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>23 462</u> 19 205	<u>29 266</u> 19 205	<u>29 076</u> 19 205	<u>22 989</u> 19 205	<u>29 266</u> 19 205
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>22 674</u> 18 429	<u>28 477</u> 18 429	<u>28 287</u> 18 429	<u>22 201</u> 18 429	<u>28 477</u> 18 429
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>22 865</u> 18 617	<u>28 668</u> 18 617	<u>28 478</u> 18 617	<u>22 392</u> 18 617	<u>28 668</u> 18 617
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>23 060</u> 18 809	<u>28 863</u> 18 809	<u>28 673</u> 18 809	<u>22 587</u> 18 809	<u>28 863</u> 18 809
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>23 462</u> 19 205	<u>29 266</u> 19 205	<u>29 076</u> 19 205	<u>22 989</u> 19 205	<u>29 266</u> 19 205
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>23 670</u> 19 409	<u>29 473</u> 19 409	<u>29 283</u> 19 409	<u>23 197</u> 19 409	<u>29 473</u> 19 409

212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>22 865</u> 18 617	<u>28 668</u> 18 617	<u>28 478</u> 18 617	<u>22 392</u> 18 617	<u>28 668</u> 18 617
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>23 060</u> 18 809	<u>28 863</u> 18 809	<u>28 673</u> 18 809	<u>22 587</u> 18 809	<u>28 863</u> 18 809
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>23 259</u> 19 005	<u>29 063</u> 19 005	<u>28 872</u> 19 005	<u>22 786</u> 19 005	<u>29 063</u> 19 005
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>23 670</u> 19 409	<u>29 473</u> 19 409	<u>29 283</u> 19 409	<u>23 197</u> 19 409	<u>29 473</u> 19 409
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>23 882</u> 19 618	<u>29 685</u> 19 618	<u>29 495</u> 19 618	<u>23 409</u> 19 618	<u>29 685</u> 19 618
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>23 670</u> 19 409	<u>29 473</u> 19 409	<u>29 283</u> 19 409	<u>23 197</u> 19 409	<u>29 473</u> 19 409
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>23 882</u> 19 618	<u>29 685</u> 19 618	<u>29 495</u> 19 618	<u>23 409</u> 19 618	<u>29 685</u> 19 618
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>24 099</u> 19 831	<u>29 902</u> 19 831	<u>29 712</u> 19 831	<u>23 626</u> 19 831	<u>29 902</u> 19 831
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>24 320</u> 20 049	<u>30 123</u> 20 049	<u>29 933</u> 20 049	<u>23 847</u> 20 049	<u>30 123</u> 20 049
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>24 778</u> 20 500	<u>30 581</u> 20 500	<u>30 391</u> 20 500	<u>24 305</u> 20 500	<u>30 581</u> 20 500
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							

212-101-2201		3	1	2400	<u>23 167</u> 19 202	<u>28 775</u> 19 202	<u>29 100</u> 19 202	<u>22 760</u> 19 202	<u>28 775</u> 19 202
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>23 657</u> 19 396	<u>29 460</u> 19 396	<u>29 270</u> 19 396	<u>23 184</u> 19 396	<u>29 460</u> 19 396
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>23 858</u> 19 594	<u>29 661</u> 19 594	<u>29 471</u> 19 594	<u>23 385</u> 19 594	<u>29 661</u> 19 594
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>24 272</u> 20 002	<u>30 076</u> 20 002	<u>29 886</u> 20 002	<u>23 799</u> 20 002	<u>30 076</u> 20 002
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>24 486</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213	<u>30 100</u> 20 213	<u>24 013</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>23 657</u> 19 396	<u>29 460</u> 19 396	<u>29 270</u> 19 396	<u>23 184</u> 19 396	<u>29 460</u> 19 396
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>23 858</u> 19 594	<u>29 661</u> 19 594	<u>29 471</u> 19 594	<u>23 385</u> 19 594	<u>29 661</u> 19 594
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>24 063</u> 19 796	<u>29 866</u> 19 796	<u>29 676</u> 19 796	<u>23 590</u> 19 796	<u>29 866</u> 19 796
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>24 486</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213	<u>30 100</u> 20 213	<u>24 013</u> 20 213	<u>30 290</u> 20 213
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>24 705</u> 20 428	<u>30 508</u> 20 428	<u>30 318</u> 20 428	<u>24 232</u> 20 428	<u>30 508</u> 20 428
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>23 858</u> 19 594	<u>29 661</u> 19 594	<u>29 471</u> 19 594	<u>23 385</u> 19 594	<u>29 661</u> 19 594

212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>24 063</u> 19 796	<u>29 866</u> 19 796	<u>29 676</u> 19 796	<u>23 590</u> 19 796	<u>29 866</u> 19 796
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>24 272</u> 20 002	<u>30 076</u> 20 002	<u>29 886</u> 20 002	<u>23 799</u> 20 002	<u>30 076</u> 20 002
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>24 705</u> 20 428	<u>30 508</u> 20 428	<u>30 318</u> 20 428	<u>24 232</u> 20 428	<u>30 508</u> 20 428
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>24 928</u> 20 647	<u>30 731</u> 20 647	<u>30 541</u> 20 647	<u>24 455</u> 20 647	<u>30 731</u> 20 647
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>24 705</u> 20 428	<u>30 508</u> 20 428	<u>30 318</u> 20 428	<u>24 232</u> 20 428	<u>30 508</u> 20 428
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>24 928</u> 20 647	<u>30 731</u> 20 647	<u>30 541</u> 20 647	<u>24 455</u> 20 647	<u>30 731</u> 20 647
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>25 156</u> 20 872	<u>30 959</u> 20 872	<u>30 769</u> 20 872	<u>24 683</u> 20 872	<u>30 959</u> 20 872
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>25 389</u> 21 101	<u>31 192</u> 21 101	<u>31 002</u> 21 101	<u>24 916</u> 21 101	<u>31 192</u> 21 101
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>25 871</u> 21 575	<u>31 674</u> 21 575	<u>31 484</u> 21 575	<u>25 398</u> 21 575	<u>31 674</u> 21 575
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>23 806</u> 19 831	<u>29 414</u> 19 831	<u>29 739</u> 19 831	<u>23 399</u> 19 831	<u>29 414</u> 19 831

212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>24 302</u> 20 031	<u>30 105</u> 20 031	<u>29 915</u> 20 031	<u>23 829</u> 20 031	<u>30 105</u> 20 031
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>24 722</u> 20 444	<u>30 525</u> 20 444	<u>30 335</u> 20 444	<u>24 249</u> 20 444	<u>30 525</u> 20 444
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>24 938</u> 20 657	<u>30 741</u> 20 657	<u>30 551</u> 20 657	<u>24 465</u> 20 657	<u>30 741</u> 20 657
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>24 302</u> 20 031	<u>30 105</u> 20 031	<u>29 915</u> 20 031	<u>23 829</u> 20 031	<u>30 105</u> 20 031
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>24 510</u> 20 236	<u>30 313</u> 20 236	<u>30 123</u> 20 236	<u>24 037</u> 20 236	<u>30 313</u> 20 236
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>24 938</u> 20 657	<u>30 741</u> 20 657	<u>30 551</u> 20 657	<u>24 465</u> 20 657	<u>30 741</u> 20 657
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>25 159</u> 20 875	<u>30 962</u> 20 875	<u>30 772</u> 20 875	<u>24 686</u> 20 875	<u>30 962</u> 20 875
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>25 159</u> 20 875	<u>30 962</u> 20 875	<u>30 772</u> 20 875	<u>24 686</u> 20 875	<u>30 962</u> 20 875
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>25 385</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097	<u>30 998</u> 21 097	<u>24 911</u> 21 097	<u>31 188</u> 21 097
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>25 850</u> 21 555	<u>31 654</u> 21 555	<u>31 464</u> 21 555	<u>25 377</u> 21 555	<u>31 654</u> 21 555
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>26 091</u> 21 792	<u>31 895</u> 21 792	<u>31 704</u> 21 792	<u>25 618</u> 21 792	<u>31 895</u> 21 792

212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>23 806</u> 19 831	<u>29 414</u> 19 831	<u>29 739</u> 19 831	<u>23 399</u> 19 831	<u>29 414</u> 19 831
212-101-2500	30, 7473-2010	3							
212-101-2501		3	1	2400	<u>24 779</u> 20 789	<u>30 388</u> 20 789	<u>30 713</u> 20 789	<u>24 372</u> 20 789	<u>30 388</u> 20 789
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>25 285</u> 20 999	<u>31 089</u> 20 999	<u>30 898</u> 20 999	<u>24 812</u> 20 999	<u>31 089</u> 20 999
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>25 725</u> 21 432	<u>31 528</u> 21 432	<u>31 338</u> 21 432	<u>25 252</u> 21 432	<u>31 528</u> 21 432
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>25 952</u> 21 655	<u>31 755</u> 21 655	<u>31 565</u> 21 655	<u>25 479</u> 21 655	<u>31 755</u> 21 655
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>25 285</u> 20 999	<u>31 089</u> 20 999	<u>30 898</u> 20 999	<u>24 812</u> 20 999	<u>31 089</u> 20 999
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>25 503</u> 21 213	<u>31 306</u> 21 213	<u>31 116</u> 21 213	<u>25 030</u> 21 213	<u>31 306</u> 21 213
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>25 952</u> 21 655	<u>31 755</u> 21 655	<u>31 565</u> 21 655	<u>25 479</u> 21 655	<u>31 755</u> 21 655
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>26 183</u> 21 883	<u>31 987</u> 21 883	<u>31 797</u> 21 883	<u>25 710</u> 21 883	<u>31 987</u> 21 883

212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>26 183</u> 21 883	<u>31 987</u> 21 883	<u>31 797</u> 21 883	<u>25 710</u> 21 883	<u>31 987</u> 21 883
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>26 420</u> 22 116	<u>32 223</u> 22 116	<u>32 033</u> 22 116	<u>25 947</u> 22 116	<u>32 223</u> 22 116
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>26 908</u> 22 597	<u>32 712</u> 22 597	<u>32 522</u> 22 597	<u>26 435</u> 22 597	<u>32 712</u> 22 597
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>27 161</u> 22 845	<u>32 964</u> 22 845	<u>32 774</u> 22 845	<u>26 688</u> 22 845	<u>32 964</u> 22 845
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>25 754</u> 21 748	<u>31 362</u> 21 748	<u>31 688</u> 21 748	<u>25 347</u> 21 748	<u>31 362</u> 21 748
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>26 270</u> 21 968	<u>32 073</u> 21 968	<u>31 883</u> 21 968	<u>25 797</u> 21 968	<u>32 073</u> 21 968
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>26 730</u> 22 421	<u>32 533</u> 22 421	<u>32 343</u> 22 421	<u>26 257</u> 22 421	<u>32 533</u> 22 421
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>26 967</u> 22 655	<u>32 771</u> 22 655	<u>32 581</u> 22 655	<u>26 494</u> 22 655	<u>32 771</u> 22 655
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>26 270</u> 21 968	<u>32 073</u> 21 968	<u>31 883</u> 21 968	<u>25 797</u> 21 968	<u>32 073</u> 21 968
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>26 498</u> 22 192	<u>32 301</u> 22 192	<u>32 111</u> 22 192	<u>26 025</u> 22 192	<u>32 301</u> 22 192

212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>26 967</u> 22 655	<u>32 771</u> 22 655	<u>32 581</u> 22 655	<u>26 494</u> 22 655	<u>32 771</u> 22 655
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>27 210</u> 22 893	<u>33 013</u> 22 893	<u>32 823</u> 22 893	<u>26 737</u> 22 893	<u>33 013</u> 22 893
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>27 210</u> 22 893	<u>33 013</u> 22 893	<u>32 823</u> 22 893	<u>26 737</u> 22 893	<u>33 013</u> 22 893
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>27 457</u> 23 137	<u>33 260</u> 23 137	<u>33 070</u> 23 137	<u>26 984</u> 23 137	<u>33 260</u> 23 137
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>27 968</u> 23 640	<u>33 771</u> 23 640	<u>33 581</u> 23 640	<u>27 495</u> 23 640	<u>33 771</u> 23 640
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>28 232</u> 23 899	<u>34 035</u> 23 899	<u>33 845</u> 23 899	<u>27 759</u> 23 899	<u>34 035</u> 23 899
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>26 354</u> 22 339	<u>31 963</u> 22 339	<u>32 288</u> 22 339	<u>25 947</u> 22 339	<u>31 963</u> 22 339
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>26 876</u> 22 565	<u>32 679</u> 22 565	<u>32 489</u> 22 565	<u>26 403</u> 22 565	<u>32 679</u> 22 565
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>27 349</u> 23 030	<u>33 152</u> 23 030	<u>32 962</u> 23 030	<u>26 876</u> 23 030	<u>33 152</u> 23 030
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>27 592</u> 23 270	<u>33 396</u> 23 270	<u>33 206</u> 23 270	<u>27 119</u> 23 270	<u>33 396</u> 23 270

212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>26 876</u> 22 565	<u>32 679</u> 22 565	<u>32 489</u> 22 565	<u>26 403</u> 22 565	<u>32 679</u> 22 565
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>27 110</u> 22 795	<u>32 913</u> 22 795	<u>32 723</u> 22 795	<u>26 637</u> 22 795	<u>32 913</u> 22 795
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>27 592</u> 23 270	<u>33 396</u> 23 270	<u>33 206</u> 23 270	<u>27 119</u> 23 270	<u>33 396</u> 23 270
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>27 841</u> 23 515	<u>33 645</u> 23 515	<u>33 455</u> 23 515	<u>27 368</u> 23 515	<u>33 645</u> 23 515
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>27 841</u> 23 515	<u>33 645</u> 23 515	<u>33 455</u> 23 515	<u>27 368</u> 23 515	<u>33 645</u> 23 515
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>28 096</u> 23 765	<u>33 899</u> 23 765	<u>33 709</u> 23 765	<u>27 622</u> 23 765	<u>33 899</u> 23 765
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>28 620</u> 24 282	<u>34 424</u> 24 282	<u>34 234</u> 24 282	<u>28 147</u> 24 282	<u>34 424</u> 24 282
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>28 892</u> 24 549	<u>34 695</u> 24 549	<u>34 505</u> 24 549	<u>28 418</u> 24 549	<u>34 695</u> 24 549
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>28 063</u> 24 021	<u>33 671</u> 24 021	<u>33 996</u> 24 021	<u>27 655</u> 24 021	<u>33 671</u> 24 021
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>28 602</u> 24 263	<u>34 405</u> 24 263	<u>34 215</u> 24 263	<u>28 129</u> 24 263	<u>34 405</u> 24 263

212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>29 110</u> 24 763	<u>34 913</u> 24 763	<u>34 723</u> 24 763	<u>28 637</u> 24 763	<u>34 913</u> 24 763
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>29 372</u> 25 021	<u>35 175</u> 25 021	<u>34 985</u> 25 021	<u>28 899</u> 25 021	<u>35 175</u> 25 021
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>28 602</u> 24 263	<u>34 405</u> 24 263	<u>34 215</u> 24 263	<u>28 129</u> 24 263	<u>34 405</u> 24 263
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>28 853</u> 24 511	<u>34 657</u> 24 511	<u>34 466</u> 24 511	<u>28 380</u> 24 511	<u>34 657</u> 24 511
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>29 372</u> 25 021	<u>35 175</u> 25 021	<u>34 985</u> 25 021	<u>28 899</u> 25 021	<u>35 175</u> 25 021
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>29 640</u> 25 285	<u>35 443</u> 25 285	<u>35 253</u> 25 285	<u>29 167</u> 25 285	<u>35 443</u> 25 285
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>29 640</u> 25 285	<u>35 443</u> 25 285	<u>35 253</u> 25 285	<u>29 167</u> 25 285	<u>35 443</u> 25 285
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>29 913</u> 25 554	<u>35 716</u> 25 554	<u>35 526</u> 25 554	<u>29 440</u> 25 554	<u>35 716</u> 25 554
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>30 477</u> 26 109	<u>36 281</u> 26 109	<u>36 090</u> 26 109	<u>30 004</u> 26 109	<u>36 281</u> 26 109
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>30 769</u> 26 396	<u>36 572</u> 26 396	<u>36 382</u> 26 396	<u>30 296</u> 26 396	<u>36 572</u> 26 396

212-101-0100	7473-2010 3,5	3			
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>20 211</u> 15 042
212-101-0200	7473-2010 5	3			
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>20 528</u> 15 355
212-101-0300	7473-2010 7,5	3			
212-101-0301		3	1	2400	<u>20 984</u> 15 804
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>21 490</u> 15 963
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>21 656</u> 16 126
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>21 825</u> 16 292
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>22 173</u> 16 635
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>22 353</u> 16 812

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>21 656</u> 16 126
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>21 825</u> 16 292
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>21 997</u> 16 462
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>22 353</u> 16 812
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>22 537</u> 16 993
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>21 825</u> 16 292
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>21 997</u> 16 462
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>22 173</u> 16 635
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>22 537</u> 16 993
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>22 724</u> 17 178
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>21 997</u> 16 462

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>22 173</u> 16 635
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>22 353</u> 16 812
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>22 724</u> 17 178
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>22 916</u> 17 367
212-101-0400	10 7473-2010	3			
212-101-0401		3	1	2400	<u>21 378</u> 16 190
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 888</u> 16 354
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>22 057</u> 16 521
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>22 230</u> 16 691
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>22 587</u> 17 043
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 771</u> 17 224

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>22 057</u> 16 521
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>22 230</u> 16 691
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>22 407</u> 16 865
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 771</u> 17 224
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>22 959</u> 17 409
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>22 230</u> 16 691
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>22 407</u> 16 865
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>22 587</u> 17 043
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>22 959</u> 17 409
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>23 152</u> 17 598
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>22 407</u> 16 865

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>22 587</u> 17 043
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 771</u> 17 224
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>23 152</u> 17 598
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>23 348</u> 17 792
212-101-0500	12,5 7473-2010	3			
212-101-0501		3	1	2400	<u>21 529</u> 16 339
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>22 040</u> 16 504
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>22 211</u> 16 673
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>22 386</u> 16 845
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>22 746</u> 17 199
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>22 932</u> 17 382

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>22 211</u> 16 673
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>22 386</u> 16 845
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>22 564</u> 17 020
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>22 932</u> 17 382
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>23 122</u> 17 569
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>22 386</u> 16 845
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>22 564</u> 17 020
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>22 746</u> 17 199
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>23 122</u> 17 569
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>23 316</u> 17 760
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>22 564</u> 17 020

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>22 746</u> 17 199
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>22 932</u> 17 382
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>23 316</u> 17 760
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>23 514</u> 17 955
212-101-0600	7473-2010 15	3			
212-101-0601		3	1	2400	<u>22 133</u> 16 935
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 651</u> 17 106
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 828</u> 17 280
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>23 009</u> 17 458
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 383</u> 17 826
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 576</u> 18 015

212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 828</u> 17 280
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>23 009</u> 17 458
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>23 194</u> 17 640
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 576</u> 18 015
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 772</u> 18 209
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>23 009</u> 17 458
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>23 194</u> 17 640
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 383</u> 17 826
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 772</u> 18 209
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>23 973</u> 18 407
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>23 194</u> 17 640

212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 383</u> 17 826
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 576</u> 18 015
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>23 973</u> 18 407
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>24 179</u> 18 609
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>23 973</u> 18 407
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>24 179</u> 18 609
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 389</u> 18 816
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 604</u> 19 028
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 048</u> 19 465
212-101-0700	20 7473-2010	3			
212-101-0701		3	1	2400	<u>22 829</u> 17 619

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>23 354</u> 17 797
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>23 538</u> 17 979
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>23 919</u> 18 353
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>24 115</u> 18 546
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>23 354</u> 17 797
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>23 538</u> 17 979
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>23 726</u> 18 164
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>24 115</u> 18 546
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>24 315</u> 18 744
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>23 538</u> 17 979
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>23 726</u> 18 164

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>23 919</u> 18 353
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>24 315</u> 18 744
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>24 520</u> 18 945
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>24 315</u> 18 744
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>24 520</u> 18 945
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>24 729</u> 19 151
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>24 943</u> 19 362
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>25 385</u> 19 797
212-101-0800	7473-2010 22,5	3			
212-101-0801		3	1	2400	<u>23 645</u> 18 423
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>24 178</u> 18 609

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>24 371</u> 18 799
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>24 769</u> 19 190
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>24 974</u> 19 392
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>24 178</u> 18 609
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>24 371</u> 18 799
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>24 568</u> 18 992
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>24 974</u> 19 392
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>25 184</u> 19 599
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>24 371</u> 18 799
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>24 568</u> 18 992
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>24 769</u> 19 190

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>25 184</u> 19 599
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>25 398</u> 19 809
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>25 184</u> 19 599
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>25 398</u> 19 809
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>25 617</u> 20 025
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>25 840</u> 20 245
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>26 303</u> 20 700
212-101-0900	7473-2010 25	3			
212-101-0901		3	1	2400	<u>24 280</u> 19 048
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>24 820</u> 19 240
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	

212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	
212-101-1000	7473-2010 27,5	3			
212-101-1001		3	1	2400	<u>24 280</u> 19 048
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>24 820</u> 19 240
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>25 223</u> 19 637
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>25 431</u> 19 841
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>24 820</u> 19 240

212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>25 019</u> 19 436
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>25 431</u> 19 841
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>25 643</u> 20 050
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>25 643</u> 20 050
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>25 859</u> 20 263
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>26 307</u> 20 704
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>26 538</u> 20 931
212-101-1100	7473-2010 30	3			
212-101-1101		3	1	2400	<u>25 097</u> 19 851
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>25 644</u> 20 052
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>26 064</u> 20 465

212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>26 281</u> 20 678
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>25 644</u> 20 052
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>25 852</u> 20 256
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>26 281</u> 20 678
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>26 502</u> 20 896
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>26 502</u> 20 896
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>26 728</u> 21 118
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>27 194</u> 21 577
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>27 435</u> 21 814
212-101-1200	7473-2010 35	3			
212-101-1201		3	1	2400	<u>26 025</u> 20 765

212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>26 582</u> 20 974
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>27 021</u> 21 407
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>27 248</u> 21 630
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>26 582</u> 20 974
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>26 799</u> 21 188
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>27 248</u> 21 630
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>27 479</u> 21 857
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>27 479</u> 21 857
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>27 715</u> 22 090
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>28 203</u> 22 570
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>28 455</u> 22 818

212-101-1300	7473-2010 40	3			
212-101-1301		3	1	2400	<u>27 326</u> 22 045
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 896</u> 22 268
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>28 362</u> 22 727
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 603</u> 22 963
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 896</u> 22 268
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>28 127</u> 22 495
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 603</u> 22 963
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 848</u> 23 205
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 848</u> 23 205
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>29 099</u> 23 452

212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 617</u> 23 962
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 885</u> 24 225
212-101-1400	7473-2010 45	3			
212-101-1401		3	1	2400	<u>29 010</u> 23 702
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>29 597</u> 23 942
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>30 098</u> 24 435
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>30 357</u> 24 690
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>29 597</u> 23 942
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>29 845</u> 24 186
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>30 357</u> 24 690
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>30 621</u> 24 950

212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>30 621</u> 24 950
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>30 891</u> 25 215
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>31 448</u> 25 763
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>31 735</u> 26 047
212-101-1500	3,5 7473-2010	3			
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 437</u> 15 265
212-101-1600	5, 7473-2010	3			
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 760</u> 15 582
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3			
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 276</u> 16 091
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 785</u> 16 253

212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 954</u> 16 419
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>22 126</u> 16 588
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>22 480</u> 16 938
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 664</u> 17 118
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 954</u> 16 419
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>22 126</u> 16 588
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>22 301</u> 16 761
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 664</u> 17 118
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 851</u> 17 302
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>22 126</u> 16 588
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>22 301</u> 16 761

212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>22 480</u> 16 938
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 851</u> 17 302
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>23 042</u> 17 490
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>22 301</u> 16 761
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>22 480</u> 16 938
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 664</u> 17 118
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>23 042</u> 17 490
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>23 237</u> 17 682
212-101-1800	10, 7473-2010	3			
212-101-1801		3	1	2400	<u>21 762</u> 16 568
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 275</u> 16 736

212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 449</u> 16 907
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 626</u> 17 081
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>22 991</u> 17 440
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 180</u> 17 626
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 449</u> 16 907
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 626</u> 17 081
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 807</u> 17 259
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 180</u> 17 626
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 372</u> 17 816
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 626</u> 17 081
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 807</u> 17 259

212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>22 991</u> 17 440
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 372</u> 17 816
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 569</u> 18 009
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 807</u> 17 259
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>22 991</u> 17 440
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 180</u> 17 626
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 569</u> 18 009
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>23 770</u> 18 207
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3			
212-101-1901		3	1	2400	<u>21 914</u> 16 719
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 430</u> 16 888

212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 605</u> 17 060
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 783</u> 17 236
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 152</u> 17 599
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 342</u> 17 786
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 605</u> 17 060
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 783</u> 17 236
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>22 966</u> 17 415
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 342</u> 17 786
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 537</u> 17 977
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>22 783</u> 17 236
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>22 966</u> 17 415

212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 152</u> 17 599
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 537</u> 17 977
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>23 735</u> 18 173
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>22 966</u> 17 415
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 152</u> 17 599
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 342</u> 17 786
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>23 735</u> 18 173
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>23 938</u> 18 372
212-101-2000	15, 7473-2010	3			
212-101-2001		3	1	2400	<u>22 644</u> 17 437
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 166</u> 17 613

212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 349</u> 17 792
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 535</u> 17 976
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>23 920</u> 18 354
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 118</u> 18 550
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 349</u> 17 792
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 535</u> 17 976
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 726</u> 18 163
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 118</u> 18 550
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 321</u> 18 749
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 535</u> 17 976
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 726</u> 18 163

212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>23 920</u> 18 354
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 321</u> 18 749
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 528</u> 18 953
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 726</u> 18 163
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>23 920</u> 18 354
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 118</u> 18 550
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 528</u> 18 953
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>24 740</u> 19 161
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 528</u> 18 953
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>24 740</u> 19 161
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>24 956</u> 19 374

212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>25 177</u> 19 592
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>25 635</u> 20 042
212-101-2100	20, 7473-2010	3			
212-101-2101		3	1	2400	<u>23 465</u> 18 245
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>23 996</u> 18 429
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>24 187</u> 18 617
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>24 581</u> 19 005
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>24 784</u> 19 205
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>23 996</u> 18 429
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>24 187</u> 18 617
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>24 382</u> 18 809

212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>24 784</u> 19 205
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>24 992</u> 19 409
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>24 187</u> 18 617
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>24 382</u> 18 809
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>24 581</u> 19 005
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>24 992</u> 19 409
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>25 204</u> 19 618
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>24 992</u> 19 409
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>25 204</u> 19 618
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>25 420</u> 19 831
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>25 642</u> 20 049

212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>26 099</u> 20 500
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3			
212-101-2201		3	1	2400	<u>24 437</u> 19 202
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>24 978</u> 19 396
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>25 179</u> 19 594
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>25 594</u> 20 002
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>25 808</u> 20 213
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>24 978</u> 19 396
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>25 179</u> 19 594
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>25 385</u> 19 796
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>25 808</u> 20 213

212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>26 026</u> 20 428
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>25 179</u> 19 594
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>25 385</u> 19 796
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>25 594</u> 20 002
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>26 026</u> 20 428
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>26 250</u> 20 647
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>26 026</u> 20 428
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>26 250</u> 20 647
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>26 478</u> 20 872
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>26 711</u> 21 101
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>27 192</u> 21 575

212-101-2300	25, 7473-2010	3			
212-101-2301		3	1	2400	<u>25 076</u> 19 831
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>25 624</u> 20 031
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>26 043</u> 20 444
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>26 260</u> 20 657
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>25 624</u> 20 031
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>25 831</u> 20 236
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>26 260</u> 20 657
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>26 481</u> 20 875
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>26 481</u> 20 875
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>26 706</u> 21 097

212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>27 172</u> 21 555
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>27 413</u> 21 792
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3			
212-101-2401		3	1	2400	<u>25 076</u> 19 831
212-101-2500	30, 7473-2010	3			
212-101-2501		3	1	2400	<u>26 050</u> 20 789
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>26 607</u> 20 999
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>27 047</u> 21 432
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>27 274</u> 21 655
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>26 607</u> 20 999
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>26 824</u> 21 213

212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>27 274</u> 21 655
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>27 505</u> 21 883
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>27 505</u> 21 883
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>27 742</u> 22 116
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>28 230</u> 22 597
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>28 482</u> 22 845
212-101-2600	35, 7473-2010	3			
212-101-2601		3	1	2400	<u>27 024</u> 21 748
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>27 591</u> 21 968
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>28 052</u> 22 421
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>28 289</u> 22 655

212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>27 591</u> 21 968
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>27 819</u> 22 192
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>28 289</u> 22 655
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>28 531</u> 22 893
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>28 531</u> 22 893
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>28 779</u> 23 137
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>29 290</u> 23 640
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>29 554</u> 23 899
212-101-2700	40, 7473-2010	3			
212-101-2701		3	1	2400	<u>27 625</u> 22 339
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>28 198</u> 22 565

212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>28 670</u> 23 030
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>28 914</u> 23 270
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>28 198</u> 22 565
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>28 432</u> 22 795
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>28 914</u> 23 270
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>29 163</u> 23 515
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>29 163</u> 23 515
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>29 417</u> 23 765
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>29 942</u> 24 282
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>30 213</u> 24 549
212-101-2800	45, 7473-2010	3			

212-101-2801		3	1	2400	<u>29 333</u> 24 021
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>29 923</u> 24 263
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>30 432</u> 24 763
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>30 694</u> 25 021
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>29 923</u> 24 263
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>30 175</u> 24 511
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>30 694</u> 25 021
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>30 961</u> 25 285
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>30 961</u> 25 285
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>31 234</u> 25 554
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>31 799</u> 26 109

212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>32 090</u> 26 396

212-102.

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>21 140</u> 14 149	<u>24 759</u> 15 249	<u>20 682</u> 15 249	<u>20 682</u> 15 249	<u>18 541</u> 15 249
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>21 460</u> 14 465	<u>25 080</u> 15 565	<u>21 003</u> 15 565	<u>21 003</u> 15 565	<u>18 862</u> 15 565
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 924</u> 14 921	<u>25 543</u> 16 021	<u>21 466</u> 16 021	<u>21 466</u> 16 021	<u>19 325</u> 16 021
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>22 320</u> 15 311	<u>25 939</u> 16 411	<u>21 862</u> 16 411	<u>21 862</u> 16 411	<u>19 721</u> 16 411
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>22 474</u> 15 463	<u>26 093</u> 16 563	<u>22 016</u> 16 563	<u>22 016</u> 16 563	<u>19 876</u> 16 563

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>23 086</u> 16 065	<u>26 705</u> 17 165	<u>22 628</u> 17 165	<u>22 628</u> 17 165	<u>20 488</u> 17 165
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>23 791</u> 16 758	<u>27 410</u> 17 858	<u>23 333</u> 17 858	<u>23 333</u> 17 858	<u>21 192</u> 17 858
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>24 617</u> 17 572	<u>28 237</u> 18 672	<u>24 160</u> 18 672	<u>24 160</u> 18 672	<u>22 019</u> 18 672
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>25 260</u> 18 205	<u>28 880</u> 19 305	<u>24 803</u> 19 305	<u>24 803</u> 19 305	<u>22 662</u> 19 305
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>25 260</u> 18 205	<u>28 880</u> 19 305	<u>24 803</u> 19 305	<u>24 803</u> 19 305	<u>22 662</u> 19 305
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>26 088</u> 19 020	<u>29 707</u> 20 120	<u>25 630</u> 20 120	<u>25 630</u> 20 120	<u>23 490</u> 20 120
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>21 426</u> 14 431	<u>25 045</u> 15 531	<u>20 968</u> 15 531	<u>20 968</u> 15 531	<u>18 827</u> 15 531
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 753</u> 14 753	<u>25 372</u> 15 853	<u>21 295</u> 15 853	<u>21 295</u> 15 853	<u>19 154</u> 15 853
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>22 278</u> 15 269	<u>25 897</u> 16 369	<u>21 820</u> 16 369	<u>21 820</u> 16 369	<u>19 679</u> 16 369
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>22 768</u> 15 752	<u>26 387</u> 16 852	<u>22 310</u> 16 852	<u>22 310</u> 16 852	<u>20 169</u> 16 852

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 924</u> 15 905	<u>26 543</u> 17 005	<u>22 466</u> 17 005	<u>22 466</u> 17 005	<u>20 325</u> 17 005
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 662</u> 16 632	<u>27 281</u> 17 732	<u>23 204</u> 17 732	<u>23 204</u> 17 732	<u>21 063</u> 17 732
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>24 493</u> 17 450	<u>28 113</u> 18 550	<u>24 036</u> 18 550	<u>24 036</u> 18 550	<u>21 895</u> 18 550
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>25 478</u> 18 419	<u>29 097</u> 19 519	<u>25 020</u> 19 519	<u>25 020</u> 19 519	<u>22 880</u> 19 519
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>26 126</u> 19 057	<u>29 746</u> 20 157	<u>25 669</u> 20 157	<u>25 669</u> 20 157	<u>23 528</u> 20 157
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>26 126</u> 19 057	<u>29 746</u> 20 157	<u>25 669</u> 20 157	<u>25 669</u> 20 157	<u>23 528</u> 20 157
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>27 115</u> 20 030	<u>30 734</u> 21 130	<u>26 657</u> 21 130	<u>26 657</u> 21 130	<u>24 516</u> 21 130

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>19 151</u> 15 249	<u>24 759</u> 15 249	<u>25 084</u> 15 249	<u>18 744</u> 15 249	<u>24 759</u> 15 249
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>19 472</u> 15 565	<u>25 080</u> 15 565	<u>25 405</u> 15 565	<u>19 064</u> 15 565	<u>25 080</u> 15 565
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>19 935</u> 16 021	<u>25 543</u> 16 021	<u>25 868</u> 16 021	<u>19 528</u> 16 021	<u>25 543</u> 16 021
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>20 331</u> 16 411	<u>25 939</u> 16 411	<u>26 264</u> 16 411	<u>19 924</u> 16 411	<u>25 939</u> 16 411
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>20 485</u> 16 563	<u>26 093</u> 16 563	<u>26 419</u> 16 563	<u>20 078</u> 16 563	<u>26 093</u> 16 563
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>21 097</u> 17 165	<u>26 705</u> 17 165	<u>27 031</u> 17 165	<u>20 690</u> 17 165	<u>26 705</u> 17 165
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>21 802</u> 17 858	<u>27 410</u> 17 858	<u>27 735</u> 17 858	<u>21 394</u> 17 858	<u>27 410</u> 17 858
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>22 628</u> 18 672	<u>28 237</u> 18 672	<u>28 562</u> 18 672	<u>22 221</u> 18 672	<u>28 237</u> 18 672
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>23 271</u> 19 305	<u>28 880</u> 19 305	<u>29 205</u> 19 305	<u>22 864</u> 19 305	<u>28 880</u> 19 305
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>23 271</u> 19 305	<u>28 880</u> 19 305	<u>29 205</u> 19 305	<u>22 864</u> 19 305	<u>28 880</u> 19 305

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>24 099</u> 20 120	<u>29 707</u> 20 120	<u>30 033</u> 20 120	<u>23 692</u> 20 120	<u>29 707</u> 20 120
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>19 437</u> 15 531	<u>25 045</u> 15 531	<u>25 370</u> 15 531	<u>19 030</u> 15 531	<u>25 045</u> 15 531
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>19 764</u> 15 853	<u>25 372</u> 15 853	<u>25 697</u> 15 853	<u>19 357</u> 15 853	<u>25 372</u> 15 853
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>20 289</u> 16 369	<u>25 897</u> 16 369	<u>26 222</u> 16 369	<u>19 882</u> 16 369	<u>25 897</u> 16 369
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>20 779</u> 16 852	<u>26 387</u> 16 852	<u>26 712</u> 16 852	<u>20 372</u> 16 852	<u>26 387</u> 16 852
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>20 935</u> 17 005	<u>26 543</u> 17 005	<u>26 868</u> 17 005	<u>20 527</u> 17 005	<u>26 543</u> 17 005
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>21 673</u> 17 732	<u>27 281</u> 17 732	<u>27 606</u> 17 732	<u>21 266</u> 17 732	<u>27 281</u> 17 732
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>22 504</u> 18 550	<u>28 113</u> 18 550	<u>28 438</u> 18 550	<u>22 097</u> 18 550	<u>28 113</u> 18 550
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>23 489</u> 19 519	<u>29 097</u> 19 519	<u>29 423</u> 19 519	<u>23 082</u> 19 519	<u>29 097</u> 19 519
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>24 138</u> 20 157	<u>29 746</u> 20 157	<u>30 071</u> 20 157	<u>23 730</u> 20 157	<u>29 746</u> 20 157

8.04-08-2024

212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>24 138</u> 20 157	<u>29 746</u> 20 157	<u>30 071</u> 20 157	<u>23 730</u> 20 157	<u>29 746</u> 20 157
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>25 126</u> 21 130	<u>30 734</u> 21 130	<u>31 059</u> 21 130	<u>24 718</u> 21 130	<u>30 734</u> 21 130

212-102-0100	7473-2010	3			
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>20 421</u> 15 249
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 742</u> 15 565
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>21 205</u> 16 021
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>21 601</u> 16 411
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>21 756</u> 16 563

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>22 368</u> 17 165
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>23 072</u> 17 858
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>23 899</u> 18 672
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>24 542</u> 19 305
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>24 542</u> 19 305
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>25 370</u> 20 120
212-102-0200	7473-2010	3			
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 707</u> 15 531
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>21 034</u> 15 853
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 559</u> 16 369
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>22 049</u> 16 852

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 205</u> 17 005
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>22 943</u> 17 732
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>23 775</u> 18 550
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>24 760</u> 19 519
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>25 408</u> 20 157
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>25 408</u> 20 157
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>26 396</u> 21 130

212-103.

				,	.				
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

				,	.				
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

212-103-0100					
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$

212-2.
212-201.

212-201-0100	7473-2010	3							
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	$\frac{37\,072}{33\,304}$	$\frac{38\,318}{33\,304}$	$\frac{36\,287}{33\,304}$	$\frac{36\,287}{33\,304}$	$\frac{35\,221}{33\,304}$
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	$\frac{37\,704}{33\,929}$	$\frac{38\,950}{33\,929}$	$\frac{36\,920}{33\,929}$	$\frac{36\,920}{33\,929}$	$\frac{35\,854}{33\,929}$
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	$\frac{38\,247}{34\,464}$	$\frac{39\,493}{34\,464}$	$\frac{37\,462}{34\,464}$	$\frac{37\,462}{34\,464}$	$\frac{36\,396}{34\,464}$

212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>41 106</u> 35 625	<u>42 975</u> 35 625	<u>39 929</u> 35 625	<u>39 929</u> 35 625	<u>38 330</u> 35 625
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>42 280</u> 36 786	<u>44 149</u> 36 786	<u>41 104</u> 36 786	<u>41 104</u> 36 786	<u>39 504</u> 36 786

212-201-0100	7473-2010	3							
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>35 525</u> 33 304	<u>38 318</u> 33 304	<u>38 318</u> 33 304	<u>35 322</u> 33 304	<u>38 318</u> 33 304
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>36 157</u> 33 929	<u>38 950</u> 33 929	<u>38 950</u> 33 929	<u>35 955</u> 33 929	<u>38 950</u> 33 929
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>36 699</u> 34 464	<u>39 493</u> 34 464	<u>39 493</u> 34 464	<u>36 497</u> 34 464	<u>39 493</u> 34 464
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>38 785</u> 35 625	<u>42 975</u> 35 625	<u>42 975</u> 35 625	<u>38 481</u> 35 625	<u>42 975</u> 35 625
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>39 960</u> 36 786	<u>44 149</u> 36 786	<u>44 149</u> 36 786	<u>39 655</u> 36 786	<u>44 149</u> 36 786

212-201-0100	7473-2010	3			
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>36 158</u> 33 304
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>36 790</u> 33 929
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 332</u> 34 464
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 734</u> 35 625
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 909</u> 36 786

212-202.

212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.
212-301.

				,	.
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

212-4.
212-401.

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>21 613</u> 15 170	<u>23 906</u> 15 170	<u>20 169</u> 15 170	<u>20 169</u> 15 170	<u>18 206</u> 15 170
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>22 075</u> 15 625	<u>24 369</u> 15 625	<u>20 632</u> 15 625	<u>20 632</u> 15 625	<u>18 669</u> 15 625
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>22 529</u> 16 071	<u>24 822</u> 16 071	<u>21 085</u> 16 071	<u>21 085</u> 16 071	<u>19 123</u> 16 071
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>23 436</u> 16 964	<u>25 729</u> 16 964	<u>21 992</u> 16 964	<u>21 992</u> 16 964	<u>20 030</u> 16 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>23 618</u> 17 143	<u>25 911</u> 17 143	<u>22 174</u> 17 143	<u>22 174</u> 17 143	<u>20 211</u> 17 143
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 890</u> 17 411	<u>26 183</u> 17 411	<u>22 446</u> 17 411	<u>22 446</u> 17 411	<u>20 483</u> 17 411
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 343</u> 17 857	<u>26 637</u> 17 857	<u>22 899</u> 17 857	<u>22 899</u> 17 857	<u>20 937</u> 17 857
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>25 250</u> 18 750	<u>27 544</u> 18 750	<u>23 807</u> 18 750	<u>23 807</u> 18 750	<u>21 844</u> 18 750
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>25 613</u> 19 107	<u>27 907</u> 19 107	<u>24 169</u> 19 107	<u>24 169</u> 19 107	<u>22 207</u> 19 107

8.04-08-2024

212-401-0110	400	3	1	2200	<u>26 972</u> 20 445	<u>29 266</u> 20 445	<u>25 528</u> 20 445	<u>25 528</u> 20 445	<u>23 566</u> 20 445
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>10 204</u> 7 777	<u>25 626</u> 8 492	<u>13 868</u> 8 492	<u>13 598</u> 8 492	<u>12 297</u> 8 492

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>18 765</u> 15 170	<u>23 906</u> 15 170	<u>23 906</u> 15 170	<u>18 392</u> 15 170	<u>23 906</u> 15 170
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>19 228</u> 15 625	<u>24 369</u> 15 625	<u>24 369</u> 15 625	<u>18 855</u> 15 625	<u>24 369</u> 15 625
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>19 681</u> 16 071	<u>24 822</u> 16 071	<u>24 822</u> 16 071	<u>19 308</u> 16 071	<u>24 822</u> 16 071

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>20 589</u> 16 964	<u>25 729</u> 16 964	<u>25 729</u> 16 964	<u>20 215</u> 16 964	<u>25 729</u> 16 964
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>20 770</u> 17 143	<u>25 911</u> 17 143	<u>25 911</u> 17 143	<u>20 397</u> 17 143	<u>25 911</u> 17 143
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>21 042</u> 17 411	<u>26 183</u> 17 411	<u>26 183</u> 17 411	<u>20 669</u> 17 411	<u>26 183</u> 17 411
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>21 496</u> 17 857	<u>26 637</u> 17 857	<u>26 637</u> 17 857	<u>21 122</u> 17 857	<u>26 637</u> 17 857
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>22 403</u> 18 750	<u>27 544</u> 18 750	<u>27 544</u> 18 750	<u>22 030</u> 18 750	<u>27 544</u> 18 750
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>22 766</u> 19 107	<u>27 907</u> 19 107	<u>27 907</u> 19 107	<u>22 392</u> 19 107	<u>27 907</u> 19 107
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>24 125</u> 20 445	<u>29 266</u> 20 445	<u>29 266</u> 20 445	<u>23 751</u> 20 445	<u>29 266</u> 20 445
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>12 297</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>11 965</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492

212-401-0100	28013-98	3			
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>17 584</u> 12 861
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>18 351</u> 13 616
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>19 168</u> 14 420
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>20 302</u> 15 536
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>21 844</u> 17 054
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>23 114</u> 18 304
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>24 608</u> 19 775
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>26 494</u> 21 631
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>28 295</u> 23 403
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>30 803</u> 25 872

212-401-0200	- 28013-98	3			
212-401-0300	- 28013-98	3			
212-401-0303	50	3	1	2200	

212-402.

212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>24 917</u> 22 052	<u>24 670</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298	<u>22 452</u> 18 123
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>23 835</u> 20 988	<u>23 671</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319	<u>21 559</u> 17 249
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>21 842</u> 19 026	<u>21 828</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512	<u>19 915</u> 15 636

212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>21 268</u> 18 461	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>21 268</u> 18 461	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>21 639</u> 18 827	<u>21 641</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329	<u>19 747</u> 15 472
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>25 036</u> 22 685	<u>24 437</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880	<u>22 156</u> 18 643
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 062</u> 33 228	<u>34 832</u> 30 585	<u>34 832</u> 30 585	<u>34 832</u> 30 585	<u>31 490</u> 27 308
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 809</u> 30 335	<u>31 620</u> 27 922	<u>31 620</u> 27 922	<u>31 620</u> 27 922	<u>28 569</u> 24 931
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	0,7) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

				,	.				
212-402-0203	3) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5) (,		1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

				,					
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>22 123</u> 17 801	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>21 445</u> 17 136	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249

212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>20 172</u> 15 888	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>19 765</u> 15 490	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>19 765</u> 15 490	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>20 036</u> 15 756	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>21 025</u> 17 535	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>31 006</u> 26 834	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>28 289</u> 24 656	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931
212-402-0200	28013-98								
212-402-0201	0,7) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

				,					
212-402-0202	1,8) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5) (,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-5.
212-501.

					,	.			
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>19 037</u> 17 277	<u>19 585</u> 17 277	<u>18 691</u> 17 277	<u>18 691</u> 17 277	<u>18 239</u> 17 277
212-501-0102	, II		1	1000	<u>19 037</u> 17 277	<u>19 585</u> 17 277	<u>18 691</u> 17 277	<u>18 691</u> 17 277	<u>18 239</u> 17 277
212-501-0103	, I		1	1000	<u>19 445</u> 17 679	<u>19 993</u> 17 679	<u>19 099</u> 17 679	<u>19 099</u> 17 679	<u>18 647</u> 17 679
212-501-0104	, II		1	1000	<u>19 445</u> 17 679	<u>19 993</u> 17 679	<u>19 099</u> 17 679	<u>19 099</u> 17 679	<u>18 647</u> 17 679
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>19 536</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768	<u>19 190</u> 17 768	<u>19 190</u> 17 768	<u>18 738</u> 17 768
212-501-0202	, II		1	1000	<u>19 536</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768	<u>19 190</u> 17 768	<u>19 190</u> 17 768	<u>18 738</u> 17 768
212-501-0203	, I		1	1000	<u>19 989</u> 18 214	<u>20 538</u> 18 214	<u>19 644</u> 18 214	<u>19 644</u> 18 214	<u>19 192</u> 18 214
212-501-0204	, II		1	1000	<u>19 989</u> 18 214	<u>20 538</u> 18 214	<u>19 644</u> 18 214	<u>19 644</u> 18 214	<u>19 192</u> 18 214

212-501-0206	, I		1	1000	<u>20 125</u> 18 348	<u>20 674</u> 18 348	<u>19 780</u> 18 348	<u>19 780</u> 18 348	<u>19 328</u> 18 348
212-501-0207	, II		1	1000	<u>20 125</u> 18 348	<u>20 674</u> 18 348	<u>19 780</u> 18 348	<u>19 780</u> 18 348	<u>19 328</u> 18 348
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>22 121</u> 20 313	<u>22 670</u> 20 313	<u>21 775</u> 20 313	<u>21 775</u> 20 313	<u>21 323</u> 20 313
212-501-0302	, II		1	1000	<u>22 121</u> 20 313	<u>22 670</u> 20 313	<u>21 775</u> 20 313	<u>21 775</u> 20 313	<u>21 323</u> 20 313
212-501-0304	, II		1	1000	<u>20 830</u> 19 042	<u>20 925</u> 18 596	<u>20 031</u> 18 596	<u>20 031</u> 18 596	<u>19 579</u> 18 596
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>18 538</u> 16 786	<u>19 086</u> 16 786	<u>18 192</u> 16 786	<u>18 192</u> 16 786	<u>17 740</u> 16 786
212-501-0402	II		1	1000	<u>18 538</u> 16 786	<u>19 086</u> 16 786	<u>18 192</u> 16 786	<u>18 192</u> 16 786	<u>17 740</u> 16 786
212-501-0500	1225-2019								

212-501-0501	I		1	1000	<u>18 810</u> 17 054	<u>19 358</u> 17 054	<u>18 464</u> 17 054	<u>18 464</u> 17 054	<u>18 012</u> 17 054
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>17 812</u> 16 071	<u>18 361</u> 16 071	<u>17 466</u> 16 071	<u>17 466</u> 16 071	<u>17 014</u> 16 071

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>18 376</u> 17 277	<u>19 585</u> 17 277	<u>19 585</u> 17 277	<u>18 278</u> 17 277	<u>19 585</u> 17 277
212-501-0102	, II		1	1000	<u>18 376</u> 17 277	<u>19 585</u> 17 277	<u>19 585</u> 17 277	<u>18 278</u> 17 277	<u>19 585</u> 17 277
212-501-0103	, I		1	1000	<u>18 784</u> 17 679	<u>19 993</u> 17 679	<u>19 993</u> 17 679	<u>18 686</u> 17 679	<u>19 993</u> 17 679
212-501-0104	, II		1	1000	<u>18 784</u> 17 679	<u>19 993</u> 17 679	<u>19 993</u> 17 679	<u>18 686</u> 17 679	<u>19 993</u> 17 679

212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>18 875</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768	<u>18 777</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768
212-501-0202	, II		1	1000	<u>18 875</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768	<u>18 777</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768
212-501-0203	, I		1	1000	<u>19 329</u> 18 214	<u>20 538</u> 18 214	<u>20 538</u> 18 214	<u>19 230</u> 18 214	<u>20 538</u> 18 214
212-501-0204	, II		1	1000	<u>19 329</u> 18 214	<u>20 538</u> 18 214	<u>20 538</u> 18 214	<u>19 230</u> 18 214	<u>20 538</u> 18 214
212-501-0206	, I		1	1000	<u>19 465</u> 18 348	<u>20 674</u> 18 348	<u>20 674</u> 18 348	<u>19 366</u> 18 348	<u>20 674</u> 18 348
212-501-0207	, II		1	1000	<u>19 465</u> 18 348	<u>20 674</u> 18 348	<u>20 674</u> 18 348	<u>19 366</u> 18 348	<u>20 674</u> 18 348
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>21 460</u> 20 313	<u>22 670</u> 20 313	<u>22 670</u> 20 313	<u>21 362</u> 20 313	<u>22 670</u> 20 313
212-501-0302	, II		1	1000	<u>21 460</u> 20 313	<u>22 670</u> 20 313	<u>22 670</u> 20 313	<u>21 362</u> 20 313	<u>22 670</u> 20 313
212-501-0304	, II		1	1000	<u>19 716</u> 18 596	<u>20 925</u> 18 596	<u>20 925</u> 18 596	<u>19 618</u> 18 596	<u>20 925</u> 18 596

212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	$\frac{17\,877}{16\,786}$	$\frac{19\,086}{16\,786}$	$\frac{19\,086}{16\,786}$	$\frac{17\,779}{16\,786}$	$\frac{19\,086}{16\,786}$
212-501-0402	II		1	1000	$\frac{17\,877}{16\,786}$	$\frac{19\,086}{16\,786}$	$\frac{19\,086}{16\,786}$	$\frac{17\,779}{16\,786}$	$\frac{19\,086}{16\,786}$
212-501-0500	1225-2019								
212-501-0501	I		1	1000	$\frac{18\,149}{17\,054}$	$\frac{19\,358}{17\,054}$	$\frac{19\,358}{17\,054}$	$\frac{18\,051}{17\,054}$	$\frac{19\,358}{17\,054}$
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	$\frac{17\,152}{16\,071}$	$\frac{18\,361}{16\,071}$	$\frac{18\,361}{16\,071}$	$\frac{17\,053}{16\,071}$	$\frac{18\,361}{16\,071}$

212-501-0100	1225-2019				
212-501-0101	, I		1	1000	<u>18 652</u> 17 277
212-501-0102	, II		1	1000	<u>18 652</u> 17 277
212-501-0103	, I		1	1000	<u>19 060</u> 17 679
212-501-0104	, II		1	1000	<u>19 060</u> 17 679
212-501-0200	1225-2019				
212-501-0201	, I		1	1000	<u>19 150</u> 17 768
212-501-0202	, II		1	1000	<u>19 150</u> 17 768
212-501-0203	, I		1	1000	<u>19 604</u> 18 214
212-501-0204	, II		1	1000	<u>19 604</u> 18 214
212-501-0206	, I		1	1000	<u>19 740</u> 18 348

8.04-08-2024

212-501-0207	, II		1	1000	<u>19 740</u> 18 348
212-501-0300	1225-2019				
212-501-0301	, I		1	1000	<u>21 736</u> 20 313
212-501-0302	, II		1	1000	<u>21 736</u> 20 313
212-501-0304	, II		1	1000	<u>19 991</u> 18 596
212-501-0400	1225-2019				
212-501-0401	I		1	1000	<u>18 153</u> 16 786
212-501-0402	II		1	1000	<u>18 153</u> 16 786
212-501-0500	1225-2019				
212-501-0501	I		1	1000	<u>18 425</u> 17 054

				,	.
212-501-0600	1225-2019				
212-501-0601	, I		1	1000	<u>17 427</u> 16 071

212-502.

				,	.				
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>19 536</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768	<u>19 190</u> 17 768	<u>19 190</u> 17 768	<u>18 738</u> 17 768
212-502-0102	, II		1	1000	<u>19 536</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768	<u>19 190</u> 17 768	<u>19 190</u> 17 768	<u>18 738</u> 17 768
212-502-0103	, I		1	1000	<u>19 536</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768	<u>19 190</u> 17 768	<u>19 190</u> 17 768	<u>18 738</u> 17 768

212-502-0104	, II		1	1000	<u>19 536</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768	<u>19 190</u> 17 768	<u>19 190</u> 17 768	<u>18 738</u> 17 768

212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>18 875</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768	<u>18 777</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768
212-502-0102	, II		1	1000	<u>18 875</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768	<u>18 777</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768
212-502-0103	, I		1	1000	<u>18 875</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768	<u>18 777</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768
212-502-0104	, II		1	1000	<u>18 875</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768	<u>18 777</u> 17 768	<u>20 084</u> 17 768

212-502-0100	1225-2019				
212-502-0101	, I		1	1000	<u>19 150</u> 17 768
212-502-0102	, II		1	1000	<u>19 150</u> 17 768
212-502-0103	, I		1	1000	<u>19 150</u> 17 768
212-502-0104	, II		1	1000	<u>19 150</u> 17 768

212-503.

-

					,	.			
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>25 129</u> 23 274	<u>25 678</u> 23 274	<u>24 784</u> 23 274	<u>24 784</u> 23 274	<u>24 332</u> 23 274
212-503-0102	-15		1	1000	<u>24 220</u> 22 379	<u>24 769</u> 22 379	<u>23 875</u> 22 379	<u>23 875</u> 22 379	<u>23 422</u> 22 379
212-503-0103	-20		1	1000	<u>23 346</u> 21 518	<u>23 894</u> 21 518	<u>23 000</u> 21 518	<u>23 000</u> 21 518	<u>22 548</u> 21 518

					,	.			
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>24 469</u> 23 274	<u>25 678</u> 23 274	<u>25 678</u> 23 274	<u>24 371</u> 23 274	<u>25 678</u> 23 274

					,				
212-503-0102	-15		1	1000	<u>23 560</u> 22 379	<u>24 769</u> 22 379	<u>24 769</u> 22 379	<u>23 461</u> 22 379	<u>24 769</u> 22 379
212-503-0103	-20		1	1000	<u>22 685</u> 21 518	<u>23 894</u> 21 518	<u>23 894</u> 21 518	<u>22 587</u> 21 518	<u>23 894</u> 21 518

					,	
212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000		<u>24 744</u> 23 274
212-503-0102	-15		1	1000		<u>23 835</u> 22 379
212-503-0103	-20		1	1000		<u>22 960</u> 21 518

212-6.
212-601. -

				,	.				
212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294				

				,					
212-601-0100	- 1168-2006								

				,					
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550					

213-1.
213-101.

					,	.			
213-101-0100	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>44 504</u> 33 929	<u>56 068</u> 33 929	<u>39 987</u> 33 929	<u>44 620</u> 33 929	<u>40 428</u> 33 929
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>44 504</u> 33 929	<u>56 068</u> 33 929	<u>39 987</u> 33 929	<u>44 620</u> 33 929	<u>40 428</u> 33 929
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>44 504</u> 33 929	<u>56 068</u> 33 929	<u>39 987</u> 33 929	<u>44 620</u> 33 929	<u>40 428</u> 33 929
213-101-0300	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>48 297</u> 41 504	<u>56 216</u> 41 504	<u>54 166</u> 41 504	<u>56 728</u> 41 504	<u>52 168</u> 41 504
213-101-0500	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							

213-101-0100	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>42 416</u> 33 929	<u>56 938</u> 33 929	<u>65 930</u> 33 929	<u>38 355</u> 33 929	<u>55 681</u> 33 929
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>42 416</u> 33 929	<u>56 938</u> 33 929	<u>65 930</u> 33 929	<u>38 355</u> 33 929	<u>55 681</u> 33 929
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>42 416</u> 33 929	<u>56 938</u> 33 929	<u>65 930</u> 33 929	<u>38 355</u> 33 929	<u>55 681</u> 33 929
213-101-0300	530-2012 ,	1000 .							
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>54 593</u> 41 504	<u>69 089</u> 41 504	<u>69 089</u> 41 504	<u>53 055</u> 41 504	<u>67 446</u> 41 504
213-101-0500	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							

213-101-0100	530-2012 ,	1000 .			
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>42 300</u> 33 929
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>42 300</u> 33 929
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>42 300</u> 33 929
213-101-0300	530-2012 ,	1000 .			
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>50 591</u> 41 504
213-101-0500	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .			

213-104. , , ,

				,	.
213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>168 274</u> 165 179
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>272 185</u> 267 857
213-104-0202			1	1000	<u>249 595</u> 245 536
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>299 292</u> 294 643

213-3. , ,
213-301.

213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>29 860</u> 27 009	<u>32 685</u> 27 009	<u>29 393</u> 27 009	<u>29 310</u> 27 009	<u>28 953</u> 27 009
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>30 361</u> 27 009	<u>33 893</u> 27 009	<u>29 777</u> 27 009	<u>29 674</u> 27 009	<u>29 228</u> 27 009
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>30 077</u> 27 009	<u>33 207</u> 27 009	<u>29 559</u> 27 009	<u>29 468</u> 27 009	<u>29 072</u> 27 009
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>25 880</u> 22 940	<u>29 011</u> 22 940	<u>25 363</u> 22 940	<u>25 363</u> 22 940	<u>24 876</u> 22 940
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>26 251</u> 22 940	<u>29 903</u> 22 940	<u>25 647</u> 22 940	<u>25 647</u> 22 940	<u>25 078</u> 22 940
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>25 790</u> 22 940	<u>28 793</u> 22 940	<u>25 293</u> 22 940	<u>25 293</u> 22 940	<u>24 826</u> 22 940

213-301-0100	() 31360-2007	3							
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>29 173</u> 27 009	<u>33 635</u> 27 009	<u>34 723</u> 27 009	<u>28 933</u> 27 009	<u>33 258</u> 27 009
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>29 503</u> 27 009	<u>35 081</u> 27 009	<u>36 440</u> 27 009	<u>29 203</u> 27 009	<u>34 608</u> 27 009
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>29 316</u> 27 009	<u>34 260</u> 27 009	<u>35 465</u> 27 009	<u>29 050</u> 27 009	<u>33 842</u> 27 009
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>25 119</u> 22 940	<u>30 127</u> 22 940	<u>27 748</u> 22 940	<u>24 822</u> 22 940	<u>29 645</u> 22 940
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>25 363</u> 22 940	<u>31 205</u> 22 940	<u>28 488</u> 22 940	<u>25 016</u> 22 940	<u>30 643</u> 22 940
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>25 060</u> 22 940	<u>29 864</u> 22 940	<u>27 568</u> 22 940	<u>24 774</u> 22 940	<u>29 402</u> 22 940

213-301-0100	() 31360-2007	3			
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>29 475</u> 27 009
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>29 881</u> 27 009
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>29 651</u> 27 009
213-301-0200	21520-89	3			
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	

213-302.

					,	.					
213-302-0100	945-92										
213-302-0101	390	190	188	,	2	17,8	<u>445</u> 386	<u>512</u> 386	<u>434</u> 386	<u>434</u> 386	<u>424</u> 386
213-302-0102	-	390	90	188	,	2	<u>250</u> 210	<u>290</u> 210	<u>233</u> 210	<u>250</u> 210	<u>235</u> 210
213-302-0103	-	390	190	188	,	2	<u>569</u> 505	<u>635</u> 505	<u>558</u> 505	<u>558</u> 505	<u>547</u> 505

					,	.					
213-302-0100	945-92										
213-302-0101	390	190	188	,	2	17,8	<u>429</u> 386	<u>536</u> 386	<u>533</u> 386	<u>423</u> 386	<u>526</u> 386
213-302-0102	-	390	90	188	,	2	<u>242</u> 210	<u>293</u> 210	<u>301</u> 210	<u>228</u> 210	<u>289</u> 210

213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>552</u> 505	<u>659</u> 505	<u>657</u> 505	<u>546</u> 505	<u>649</u> 505

213-303. -

213-303-0100	- ,								
213-303-0101	- , 600 350 200 ,		2	29	<u>1 800</u> 1 695	<u>1 905</u> 1 695	<u>1 783</u> 1 695	<u>1 784</u> 1 695	<u>1 772</u> 1 695

				,					
213-303-0100	- ,								
213-303-0101	- , 600 350 200 ,		2	29	<u>1 772</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 772</u> 1 695	<u>1 930</u> 1 695

213-304.

				,	.				
213-304-0100	945-92								
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>329</u> 270	<u>400</u> 270	<u>317</u> 270	<u>317</u> 270	<u>306</u> 270
213-304-0102	188 , 390 190 -		2	19	<u>417</u> 355	<u>488</u> 355	<u>405</u> 355	<u>405</u> 355	<u>394</u> 355
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>236</u> 207	<u>252</u> 207	<u>230</u> 207	<u>230</u> 207	<u>224</u> 207

				,	.				
213-304-0104	188 , 390 90 -		2	9	<u>389</u> 355	<u>421</u> 355	<u>384</u> 355	<u>384</u> 355	<u>378</u> 355

				,					
213-304-0100	945-92								
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>311</u> 270	<u>424</u> 270	<u>423</u> 270	<u>305</u> 270	<u>415</u> 270
213-304-0102	188 , 390 190 -		2	19	<u>400</u> 355	<u>512</u> 355	<u>511</u> 355	<u>393</u> 355	<u>503</u> 355
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>227</u> 207	<u>279</u> 207	<u>285</u> 207	<u>226</u> 207	<u>274</u> 207
213-304-0104	188 , 390 90 -		2	9	<u>380</u> 355	<u>432</u> 355	<u>432</u> 355	<u>378</u> 355	<u>427</u> 355

213-305.

				,	.				
213-305-0100	945-92								
213-305-0101	188 , 35 390 190		2	9	<u>403</u> 344	<u>433</u> 344	<u>426</u> 344	<u>435</u> 344	<u>416</u> 344

				,	.				
213-305-0100	945-92								
213-305-0101	188 , 35 390 190		2	9	<u>430</u> 344	<u>465</u> 344	<u>501</u> 344	<u>423</u> 344	<u>445</u> 344

213-306.

				,	.				
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{6\,647}{6\,458}$	$\frac{6\,675}{6\,458}$	$\frac{6\,643}{6\,458}$	$\frac{6\,643}{6\,458}$	$\frac{6\,638}{6\,458}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{6\,648}{6\,458}$	$\frac{6\,678}{6\,458}$	$\frac{6\,643}{6\,458}$	$\frac{6\,643}{6\,458}$	$\frac{6\,638}{6\,458}$
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	$\frac{8\,624}{8\,386}$	$\frac{8\,651}{8\,386}$	$\frac{8\,620}{8\,386}$	$\frac{8\,620}{8\,386}$	$\frac{8\,615}{8\,386}$
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	$\frac{8\,627}{8\,386}$	$\frac{8\,658}{8\,386}$	$\frac{8\,622}{8\,386}$	$\frac{8\,622}{8\,386}$	$\frac{8\,617}{8\,386}$

				,					
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{6\,640}{6\,458}$	$\frac{6\,685}{6\,458}$	$\frac{6\,684}{6\,458}$	$\frac{6\,638}{6\,458}$	$\frac{6\,681}{6\,458}$

213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>6 640</u> 6 458	<u>6 688</u> 6 458	<u>6 688</u> 6 458	<u>6 638</u> 6 458	<u>6 683</u> 6 458
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	<u>8 617</u> 8 386	<u>8 660</u> 8 386	<u>8 660</u> 8 386	<u>8 615</u> 8 386	<u>8 656</u> 8 386
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	<u>8 620</u> 8 386	<u>8 670</u> 8 386	<u>8 668</u> 8 386	<u>8 617</u> 8 386	<u>8 665</u> 8 386

213-307.

213-307-0100	937-92	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>80 381</u> 73 073	<u>87 979</u> 73 073	<u>79 125</u> 73 073	<u>79 125</u> 73 073	<u>77 943</u> 73 073
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>99 188</u> 91 400	<u>106 786</u> 91 400	<u>97 932</u> 91 400	<u>97 932</u> 91 400	<u>96 750</u> 91 400

					,				
213-307-0100	937-92	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>78 534</u> 73 073	<u>90 689</u> 73 073	<u>90 381</u> 73 073	<u>77 813</u> 73 073	<u>89 519</u> 73 073
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>97 341</u> 91 400	<u>109 496</u> 91 400	<u>109 188</u> 91 400	<u>96 620</u> 91 400	<u>108 326</u> 91 400

213-309.

					,	
213-309-0200	19222-84	3				
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 010</u> 32 593	

22.

221.

221-1.

221-101.

221-101-0100	19804-2012								
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	$\frac{18\,904}{17\,804}$	$\frac{20\,153}{17\,804}$	$\frac{18\,697}{17\,804}$	$\frac{18\,697}{17\,804}$	$\frac{18\,697}{17\,804}$
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	$\frac{9\,881}{9\,256}$	$\frac{10\,606}{9\,256}$	$\frac{9\,762}{9\,256}$	$\frac{9\,762}{9\,256}$	$\frac{9\,762}{9\,256}$
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	$\frac{10\,671}{10\,043}$	$\frac{11\,386}{10\,043}$	$\frac{10\,552}{10\,043}$	$\frac{10\,552}{10\,043}$	$\frac{10\,552}{10\,043}$
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	$\frac{11\,670}{11\,032}$	$\frac{12\,382}{11\,032}$	$\frac{11\,552}{11\,032}$	$\frac{11\,552}{11\,032}$	$\frac{11\,552}{11\,032}$

221-101-0114	300 19804-2012, 9		1	228	<u>12 935</u> 12 282	<u>13 646</u> 12 282	<u>12 817</u> 12 282	<u>12 817</u> 12 282	<u>12 817</u> 12 282
221-101-0115	300 19804-2012, 10		1	228	<u>14 372</u> 13 702	<u>15 084</u> 13 702	<u>14 254</u> 13 702	<u>14 254</u> 13 702	<u>14 254</u> 13 702
221-101-0116	300 19804-2012, 11		1	228	<u>16 155</u> 15 464	<u>16 867</u> 15 464	<u>16 037</u> 15 464	<u>16 037</u> 15 464	<u>16 037</u> 15 464
221-101-0117	300 19804-2012, 12		1	228	<u>17 901</u> 17 189	<u>18 613</u> 17 189	<u>17 783</u> 17 189	<u>17 783</u> 17 189	<u>17 783</u> 17 189
221-101-0118	300 19804-2012, 13		1	228	<u>20 946</u> 20 198	<u>21 658</u> 20 198	<u>20 828</u> 20 198	<u>20 828</u> 20 198	<u>20 828</u> 20 198

221-101-0100	19804-2012								
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	$\frac{18\,697}{17\,804}$	$\frac{20\,598}{17\,804}$	$\frac{21\,559}{17\,804}$	$\frac{18\,697}{17\,804}$	$\frac{20\,406}{17\,804}$
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	$\frac{9\,762}{9\,256}$	$\frac{10\,864}{9\,256}$	$\frac{11\,421}{9\,256}$	$\frac{9\,762}{9\,256}$	$\frac{10\,752}{9\,256}$
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	$\frac{10\,552}{10\,043}$	$\frac{11\,641}{10\,043}$	$\frac{12\,191}{10\,043}$	$\frac{10\,552}{10\,043}$	$\frac{11\,530}{10\,043}$
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	$\frac{11\,552}{11\,032}$	$\frac{12\,636}{11\,032}$	$\frac{13\,184}{11\,032}$	$\frac{11\,552}{11\,032}$	$\frac{12\,526}{11\,032}$
221-101-0114	300 19804-2012, 9		1	228	$\frac{12\,817}{12\,282}$	$\frac{13\,900}{12\,282}$	$\frac{14\,448}{12\,282}$	$\frac{12\,817}{12\,282}$	$\frac{13\,791}{12\,282}$
221-101-0115	300 19804-2012, 10		1	228	$\frac{14\,254}{13\,702}$	$\frac{15\,337}{13\,702}$	$\frac{15\,885}{13\,702}$	$\frac{14\,254}{13\,702}$	$\frac{15\,228}{13\,702}$

				,					
221-101-0116	300 19804-2012, 11		1	228	<u>16 037</u> 15 464	<u>17 120</u> 15 464	<u>17 668</u> 15 464	<u>16 037</u> 15 464	<u>17 011</u> 15 464
221-101-0117	300 19804-2012, 12		1	228	<u>17 783</u> 17 189	<u>18 867</u> 17 189	<u>19 415</u> 17 189	<u>17 783</u> 17 189	<u>18 757</u> 17 189
221-101-0118	300 19804-2012, 13		1	228	<u>20 828</u> 20 198	<u>21 911</u> 20 198	<u>22 459</u> 20 198	<u>20 828</u> 20 198	<u>21 802</u> 20 198

				,	
221-101-0100	19804-2012				
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>18 600</u> 17 804

221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	<u>9 705</u> 9 256
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	<u>10 497</u> 10 043
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	<u>11 497</u> 11 032
221-101-0114	300 19804-2012, 9		1	228	<u>12 762</u> 12 282
221-101-0115	300 19804-2012, 10		1	228	<u>14 199</u> 13 702
221-101-0116	300 19804-2012, 11		1	228	<u>15 982</u> 15 464

221-101-0117	300 19804-2012, 12		1	228	<u>17 728</u> 17 189
221-101-0118	300 19804-2012, 13		1	228	<u>20 773</u> 20 198

221-102.

221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>49 651</u> 43 680	<u>57 325</u> 43 680	<u>48 383</u> 43 680	<u>48 383</u> 43 680	<u>48 383</u> 43 680

					,				
221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>48 383</u> 43 680	<u>60 061</u> 43 680	<u>65 969</u> 43 680	<u>48 383</u> 43 680	<u>58 880</u> 43 680

					,	
221-102-0100	13579-78	3				
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>47 786</u> 43 680	

221-103.

					,	.			
221-103-0100	28737-90	3							
221-103-0110	3 6 28737-90 20	3	1	2487	<u>139 060</u> 131 965	<u>146 825</u> 131 965	<u>137 777</u> 131 965	<u>137 777</u> 131 965	<u>137 777</u> 131 965
221-103-0111	3 6 28737-90 25	3	1	2488	<u>174 413</u> 166 896	<u>182 180</u> 166 896	<u>173 129</u> 166 896	<u>173 129</u> 166 896	<u>173 129</u> 166 896
221-103-0112	3 6 28737-90 30	3	1	2491	<u>209 398</u> 201 460	<u>217 175</u> 201 460	<u>208 113</u> 201 460	<u>208 113</u> 201 460	<u>208 113</u> 201 460

221-103-0100	28737-90	3							
221-103-0110	3 6 28737-90 20	3	1	2487	<u>137 777</u> 131 965	<u>149 593</u> 131 965	<u>155 571</u> 131 965	<u>137 777</u> 131 965	<u>148 398</u> 131 965
221-103-0111	3 6 28737-90 25	3	1	2488	<u>173 129</u> 166 896	<u>184 950</u> 166 896	<u>190 930</u> 166 896	<u>173 129</u> 166 896	<u>183 754</u> 166 896
221-103-0112	3 6 28737-90 30	3	1	2491	<u>208 113</u> 201 460	<u>219 948</u> 201 460	<u>225 936</u> 201 460	<u>208 113</u> 201 460	<u>218 751</u> 201 460

				,	.
221-103-0100	28737-90	3			
221-103-0110	3 6 28737-90 20	3	1	2487	<u>137 173</u> 131 965
221-103-0111	3 6 28737-90 25	3	1	2488	<u>172 524</u> 166 896
221-103-0112	3 6 28737-90 30	3	1	2491	<u>207 508</u> 201 460

221-104.

					,	.				
221-104-0100	956-93									
221-104-0101	1,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>83 485</u> 77 011	<u>91 302</u> 77 011	<u>82 193</u> 77 011	<u>82 193</u> 77 011	<u>82 193</u> 77 011	
221-104-0102	2,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>87 895</u> 81 369	<u>95 713</u> 81 369	<u>86 603</u> 81 369	<u>86 603</u> 81 369	<u>86 603</u> 81 369	
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>93 315</u> 86 725	<u>101 133</u> 86 725	<u>92 023</u> 86 725	<u>92 023</u> 86 725	<u>92 023</u> 86 725	
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>94 741</u> 88 133	<u>102 558</u> 88 133	<u>93 448</u> 88 133	<u>93 448</u> 88 133	<u>93 448</u> 88 133	

					,	.				
221-104-0100	956-93									
221-104-0101	1,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>82 193</u> 77 011	<u>94 090</u> 77 011	<u>100 108</u> 77 011	<u>82 193</u> 77 011	<u>92 886</u> 77 011	

8.04-08-2024

					,					
221-104-0102	2,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>86 603</u> 81 369	<u>98 500</u> 81 369	<u>104 519</u> 81 369	<u>86 603</u> 81 369	<u>97 297</u> 81 369	
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>92 023</u> 86 725	<u>103 920</u> 86 725	<u>109 938</u> 86 725	<u>92 023</u> 86 725	<u>102 716</u> 86 725	
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>93 448</u> 88 133	<u>105 346</u> 88 133	<u>111 364</u> 88 133	<u>93 448</u> 88 133	<u>104 142</u> 88 133	

					,	
221-104-0100	956-93					
221-104-0101	1,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>81 584</u> 77 011	
221-104-0102	2,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>85 995</u> 81 369	
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>91 415</u> 86 725	
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>92 840</u> 88 133	

222.

222-1.

222-101.

222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	937-92) (,	3	1	2477	<u>117 357</u> 110 541	<u>125 090</u> 110 541	<u>116 078</u> 110 541	<u>116 078</u> 110 541	<u>116 078</u> 110 541
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>109 055</u> 104 391	<u>122 844</u> 104 391	<u>118 012</u> 104 391	<u>120 405</u> 104 391	<u>113 038</u> 104 391
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>110 927</u> 106 241	<u>124 716</u> 106 241	<u>119 884</u> 106 241	<u>122 276</u> 106 241	<u>114 910</u> 106 241
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>119 686</u> 114 828	<u>133 756</u> 114 828	<u>128 825</u> 114 828	<u>131 266</u> 114 828	<u>123 750</u> 114 828

				,	.				
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>141 368</u> 136 185	<u>155 718</u> 136 185	<u>150 690</u> 136 185	<u>153 179</u> 136 185	<u>145 513</u> 136 185
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>99 985</u> 96 963	<u>107 496</u> 96 963	<u>104 864</u> 96 963	<u>106 167</u> 96 963	<u>102 155</u> 96 963
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>102 850</u> 99 794	<u>110 361</u> 99 794	<u>107 729</u> 99 794	<u>109 032</u> 99 794	<u>105 019</u> 99 794

				,	.				
222-101-0207	7	3	1	1330	<u>127 235</u> 123 904	<u>134 690</u> 123 904	<u>132 078</u> 123 904	<u>133 371</u> 123 904	<u>129 389</u> 123 904
	31310-								
222-101-0208	8-9	3	1	1900	<u>129 922</u> 125 779	<u>140 573</u> 125 779	<u>136 841</u> 125 779	<u>138 688</u> 125 779	<u>132 999</u> 125 779
	3131								
222-101-0300		3							
222-101-0301		3	1	2460	<u>108 593</u> 103 935	<u>122 382</u> 103 935	<u>117 550</u> 103 935	<u>119 942</u> 103 935	<u>112 576</u> 103 935
	12504-2015								

222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>111 263</u> 106 573	<u>125 052</u> 106 573	<u>120 220</u> 106 573	<u>122 613</u> 106 573	<u>115 246</u> 106 573
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>111 828</u> 107 105	<u>125 730</u> 107 105	<u>120 858</u> 107 105	<u>123 270</u> 107 105	<u>115 844</u> 107 105
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>132 168</u> 127 025	<u>146 798</u> 127 025	<u>141 671</u> 127 025	<u>144 210</u> 127 025	<u>136 394</u> 127 025
222-101-0305		3	1	1350	<u>104 389</u> 101 302	<u>111 957</u> 101 302	<u>109 305</u> 101 302	<u>110 618</u> 101 302	<u>106 575</u> 101 302

				,	.				
222-101-0306		3	1	1340	<u>101 990</u> 98 944	<u>109 501</u> 98 944	<u>106 869</u> 98 944	<u>108 172</u> 98 944	<u>104 159</u> 98 944
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>112 470</u> 109 301	<u>119 981</u> 109 301	<u>117 349</u> 109 301	<u>118 653</u> 109 301	<u>114 640</u> 109 301
222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>133 774</u> 130 120	<u>142 239</u> 130 120	<u>139 273</u> 130 120	<u>140 741</u> 130 120	<u>136 219</u> 130 120

8.04-08-2024

222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>100 752</u> 96 201	<u>114 485</u> 96 201	<u>109 673</u> 96 201	<u>112 056</u> 96 201	<u>104 719</u> 96 201
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	<u>100 779</u> 96 186	<u>114 680</u> 96 186	<u>109 809</u> 96 186	<u>112 221</u> 96 186	<u>104 794</u> 96 186
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	<u>119 049</u> 114 075	<u>133 623</u> 114 075	<u>128 516</u> 114 075	<u>131 045</u> 114 075	<u>123 259</u> 114 075
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>96 826</u> 93 705	<u>104 898</u> 93 705	<u>102 069</u> 93 705	<u>103 470</u> 93 705	<u>99 158</u> 93 705

222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>100 700</u> 97 451	<u>109 108</u> 97 451	<u>106 162</u> 97 451	<u>107 621</u> 97 451	<u>103 129</u> 97 451
	7								
222-101-0406	31310-2015	3	1	1650	<u>117 631</u> 113 975	<u>126 880</u> 113 975	<u>123 639</u> 113 975	<u>125 243</u> 113 975	<u>120 302</u> 113 975
	8-9								
222-101-0407	31310-201	3	1	1520	<u>130 131</u> 126 505	<u>138 651</u> 126 505	<u>135 665</u> 126 505	<u>137 144</u> 126 505	<u>132 592</u> 126 505

8.04-08-2024

222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>163 599</u> 158 139	<u>178 005</u> 158 139	<u>172 957</u> 158 139	<u>175 457</u> 158 139	<u>167 761</u> 158 139

222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	937-92	3	1	2477	<u>116 078</u> 110 541	<u>127 848</u> 110 541	<u>133 801</u> 110 541	<u>116 078</u> 110 541	<u>126 657</u> 110 541
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>118 415</u> 104 391	<u>138 506</u> 104 391	<u>149 858</u> 104 391	<u>116 668</u> 104 391	<u>137 311</u> 104 391

222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>120 287</u> 106 241	<u>140 378</u> 106 241	<u>151 730</u> 106 241	<u>118 539</u> 106 241	<u>139 183</u> 106 241
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>129 237</u> 114 828	<u>149 736</u> 114 828	<u>161 319</u> 114 828	<u>127 454</u> 114 828	<u>148 516</u> 114 828
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>151 109</u> 136 185	<u>172 017</u> 136 185	<u>183 830</u> 136 185	<u>149 291</u> 136 185	<u>170 773</u> 136 185
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>105 084</u> 96 963	<u>116 027</u> 96 963	<u>122 211</u> 96 963	<u>104 132</u> 96 963	<u>115 376</u> 96 963

				,					
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>107 949</u> 99 794	<u>118 892</u> 99 794	<u>125 076</u> 99 794	<u>106 997</u> 99 794	<u>118 241</u> 99 794
222-101-0207	7 31310-	3	1	1330	<u>132 296</u> 123 904	<u>143 158</u> 123 904	<u>149 295</u> 123 904	<u>131 351</u> 123 904	<u>142 512</u> 123 904
222-101-0208	8-9 3131	3	1	1900	<u>137 152</u> 125 779	<u>152 669</u> 125 779	<u>161 437</u> 125 779	<u>135 802</u> 125 779	<u>151 746</u> 125 779

222-101-0300		3							
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>117 953</u> 103 935	<u>138 044</u> 103 935	<u>149 396</u> 103 935	<u>116 205</u> 103 935	<u>136 849</u> 103 935
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>120 623</u> 106 573	<u>140 714</u> 106 573	<u>152 066</u> 106 573	<u>118 876</u> 106 573	<u>139 519</u> 106 573
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>121 265</u> 107 105	<u>141 519</u> 107 105	<u>152 963</u> 107 105	<u>119 503</u> 107 105	<u>140 314</u> 107 105
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>142 099</u> 127 025	<u>163 415</u> 127 025	<u>175 459</u> 127 025	<u>140 245</u> 127 025	<u>162 147</u> 127 025

				,					
222-101-0305		3	1	1350	<u>109 526</u> 101 302	<u>120 552</u> 101 302	<u>126 781</u> 101 302	<u>108 567</u> 101 302	<u>119 896</u> 101 302
222-101-0306		3	1	1340	<u>107 088</u> 98 944	<u>118 032</u> 98 944	<u>124 216</u> 98 944	<u>106 137</u> 98 944	<u>117 381</u> 98 944
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>117 569</u> 109 301	<u>128 513</u> 109 301	<u>134 696</u> 109 301	<u>116 617</u> 109 301	<u>127 862</u> 109 301

	8-9								
222-101-0308		3	1	1510	<u>139 520</u> 130 120	<u>151 852</u> 130 120	<u>158 820</u> 130 120	<u>138 447</u> 130 120	<u>151 119</u> 130 120
222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	<u>110 074</u> 96 201	<u>130 083</u> 96 201	<u>141 389</u> 96 201	<u>108 334</u> 96 201	<u>128 893</u> 96 201
	7								
222-101-0402	12504-2015	3	1	2480	<u>110 215</u> 96 186	<u>130 469</u> 96 186	<u>141 913</u> 96 186	<u>108 453</u> 96 186	<u>129 264</u> 96 186
	8-9								
222-101-0403	12504-2015	3	1	2600	<u>128 942</u> 114 075	<u>150 176</u> 114 075	<u>162 174</u> 114 075	<u>127 095</u> 114 075	<u>148 913</u> 114 075

				,					
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	<u>102 305</u> 93 705	<u>114 065</u> 93 705	<u>120 711</u> 93 705	<u>101 282</u> 93 705	<u>113 366</u> 93 705
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>106 408</u> 97 451	<u>118 658</u> 97 451	<u>125 580</u> 97 451	<u>105 342</u> 97 451	<u>117 929</u> 97 451
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>123 909</u> 113 975	<u>137 385</u> 113 975	<u>144 999</u> 113 975	<u>122 737</u> 113 975	<u>136 583</u> 113 975

				,					
222-101-0407	8-9	3	1	1520	<u>135 915</u> 126 505	<u>148 328</u> 126 505	<u>155 343</u> 126 505	<u>134 835</u> 126 505	<u>147 590</u> 126 505
	31310-201								
222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>173 379</u> 158 139	<u>194 367</u> 158 139	<u>206 227</u> 158 139	<u>171 553</u> 158 139	<u>193 119</u> 158 139

				,	
222-101-0100	13015-2012	3			

				,	.
222-101-0101	,) (, 937-92	3	1	2477	<u>115 477</u> 110 541
222-101-0200	12504-2015	3			
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	

				,	.
222-101-0205	31310	3	1	1340	
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	
222-101-0207	31310-7	3	1	1330	

				,	.
222-101-0208	8-9 3131	3	1	1900	
222-101-0300		3			
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	

				,	.
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	
222-101-0305		3	1	1350	
222-101-0306		3	1	1340	

				,	.
222-101-0307	7	3	1	1340	
222-101-0308	8-9	3	1	1510	
222-101-0400		3			
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	

				,	.
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	

				,	.
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	
222-101-0407	8-9 31310-201	3	1	1520	
222-101-0500	12504-2015	3			
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	

222-102.

222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>220 245</u> 213 677
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>188 560</u> 182 666
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>151 059</u> 145 847
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>119 045</u> 114 464
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>108 948</u> 104 558
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>165 782</u> 160 280
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>133 204</u> 128 337
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>148 793</u> 143 640
222-102-0200	948-84	3			
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>73 933</u> 70 235

222-2. ,
222-201.

					,	.			
222-201-0200	20372-2015								
222-201-0215	2 18-3		1	10400	<u>1 086 643</u> 1 050 982	<u>1 119 112</u> 1 050 982	<u>1 081 275</u> 1 050 982	<u>1 081 275</u> 1 050 982	<u>1 081 275</u> 1 050 982

					,	.			
222-201-0200	20372-2015								
222-201-0215	2 18-3		1	10400	<u>1 081 275</u> 1 050 982	<u>1 130 689</u> 1 050 982	<u>1 155 686</u> 1 050 982	<u>1 081 275</u> 1 050 982	<u>1 125 690</u> 1 050 982

222-201-0200	20372-2015				
222-201-0215	2 18-3		1	10400	<u>1 078 749</u> 1 050 982

222-203.

222-203-0200	12767-2016	3							
222-203-0201	160 7-9	3	1	2540	<u>142 895</u> 138 407	<u>149 491</u> 138 407	<u>147 162</u> 138 407	<u>148 154</u> 138 407	<u>144 309</u> 138 407
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	<u>13 580</u> 12 756	<u>14 526</u> 12 756	<u>13 424</u> 12 756	<u>13 424</u> 12 756	<u>13 424</u> 12 756

222-203-0200	12767-2016	3							
222-203-0201	160 7-9 ,	3	1	2540	<u>147 393</u> 138 407	<u>157 740</u> 138 407	<u>163 844</u> 138 407	<u>146 391</u> 138 407	<u>157 097</u> 138 407
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	<u>13 424</u> 12 756	<u>14 864</u> 12 756	<u>15 592</u> 12 756	<u>13 424</u> 12 756	<u>14 718</u> 12 756

222-203-0200	12767-2016	3				
222-203-0201	160 7-9 ,	3	1	2540		
222-203-0300	949-92	2				

					,
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	<u>13 350</u> 12 756

222-3. , ,
222-301. , ,

					,	.			
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 264</u> 5 991	<u>6 548</u> 5 991	<u>6 217</u> 5 991	<u>6 217</u> 5 991	<u>6 217</u> 5 991
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>20 840</u> 19 620	<u>22 226</u> 19 620	<u>20 611</u> 19 620	<u>20 611</u> 19 620	<u>20 611</u> 19 620
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>27 762</u> 26 616	<u>28 926</u> 26 616	<u>27 569</u> 26 616	<u>27 569</u> 26 616	<u>27 569</u> 26 616

					,				
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{6\,217}{5\,991}$	$\frac{6\,650}{5\,991}$	$\frac{6\,868}{5\,991}$	$\frac{6\,217}{5\,991}$	$\frac{6\,606}{5\,991}$
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{20\,611}{19\,620}$	$\frac{22\,720}{19\,620}$	$\frac{23\,787}{19\,620}$	$\frac{20\,611}{19\,620}$	$\frac{22\,507}{19\,620}$
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	$\frac{27\,569}{26\,616}$	$\frac{29\,341}{26\,616}$	$\frac{30\,238}{26\,616}$	$\frac{27\,569}{26\,616}$	$\frac{29\,162}{26\,616}$

					,	
222-301-0100	8717-2016					
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{6\,195}{5\,991}$	

				,	.
222-301-0200	9818-2015	2			
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>20 503</u> 19 620
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>27 479</u> 26 616

222-302. ,

				,	.				
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>168 138</u> 163 306	<u>174 837</u> 163 306	<u>172 472</u> 163 306	<u>173 480</u> 163 306	<u>169 574</u> 163 306

222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>172 707</u> 163 306	<u>183 216</u> 163 306	<u>189 417</u> 163 306	<u>171 688</u> 163 306	<u>182 563</u> 163 306

225.

225-1.

225-101.

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>6 771</u> 6 406	<u>7 177</u> 6 406	<u>6 704</u> 6 406	<u>6 704</u> 6 406	<u>6 704</u> 6 406
225-101-0103	7-9		1	380	<u>14 069</u> 13 070	<u>15 255</u> 13 070	<u>13 873</u> 13 070	<u>13 873</u> 13 070	<u>13 873</u> 13 070

225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 535</u> 7 008	<u>8 159</u> 7 008	<u>7 432</u> 7 008	<u>7 432</u> 7 008	<u>7 432</u> 7 008
225-101-0105	10-6		1	400	<u>12 216</u> 11 196	<u>13 465</u> 11 196	<u>12 010</u> 11 196	<u>12 010</u> 11 196	<u>12 010</u> 11 196
225-101-0106	10-9		1	600	<u>17 374</u> 15 854	<u>19 247</u> 15 854	<u>17 064</u> 15 854	<u>17 064</u> 15 854	<u>17 064</u> 15 854
225-101-0108	15-6		1	660	<u>18 403</u> 16 740	<u>20 464</u> 16 740	<u>18 063</u> 16 740	<u>18 063</u> 16 740	<u>18 063</u> 16 740
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>26 995</u> 24 485	<u>30 117</u> 24 485	<u>26 479</u> 24 485	<u>26 479</u> 24 485	<u>26 479</u> 24 485
225-101-0110	20-6		1	980	<u>31 056</u> 28 541	<u>34 115</u> 28 541	<u>30 550</u> 28 541	<u>30 550</u> 28 541	<u>30 550</u> 28 541
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>42 942</u> 39 191	<u>47 562</u> 39 191	<u>42 178</u> 39 191	<u>42 178</u> 39 191	<u>42 178</u> 39 191
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>3 322</u> 3 174	<u>3 479</u> 3 174	<u>3 297</u> 3 174	<u>3 297</u> 3 174	<u>3 297</u> 3 174
225-101-0203	10		1	102,5	<u>7 004</u> 6 696	<u>7 324</u> 6 696	<u>6 951</u> 6 696	<u>6 951</u> 6 696	<u>6 951</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>24 211</u> 22 938	<u>25 615</u> 22 938	<u>23 978</u> 22 938	<u>23 978</u> 22 938	<u>23 978</u> 22 938

225-101-0602	15		1	950	<u>53 491</u> 50 776	<u>56 457</u> 50 776	<u>53 001</u> 50 776	<u>53 001</u> 50 776	<u>53 001</u> 50 776
225-101-0603	20		1	1480	<u>117 421</u> 112 787	<u>122 041</u> 112 787	<u>116 657</u> 112 787	<u>116 657</u> 112 787	<u>116 657</u> 112 787
225-101-0604	25		1	2450	<u>208 078</u> 199 402				
225-101-0605	10-1		1	250	<u>13 350</u> 12 644	<u>14 131</u> 12 644	<u>13 221</u> 12 644	<u>13 221</u> 12 644	<u>13 221</u> 12 644
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 238</u> 16 486	<u>18 018</u> 16 486	<u>17 109</u> 16 486	<u>17 109</u> 16 486	<u>17 109</u> 16 486
225-101-0607	13-1		1	450			<u>34 705</u> 33 294	<u>34 756</u> 33 294	<u>34 444</u> 33 294
225-101-0608	13-2		1	450			<u>47 143</u> 45 488	<u>47 195</u> 45 488	<u>46 882</u> 45 488
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>33 889</u> 31 998	<u>36 012</u> 31 998	<u>33 538</u> 31 998	<u>33 538</u> 31 998	<u>33 538</u> 31 998
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>42 530</u> 40 536	<u>44 653</u> 40 536	<u>42 179</u> 40 536	<u>42 179</u> 40 536	<u>42 179</u> 40 536
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>39 854</u> 38 221	<u>41 508</u> 38 221	<u>39 580</u> 38 221	<u>39 580</u> 38 221	<u>39 580</u> 38 221
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>46 344</u> 44 633	<u>47 998</u> 44 633	<u>46 070</u> 44 633	<u>46 070</u> 44 633	<u>46 070</u> 44 633

225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>60 177</u> 56 441	<u>64 485</u> 56 441	<u>59 465</u> 56 441	<u>59 465</u> 56 441	<u>59 465</u> 56 441
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>85 183</u> 81 150	<u>89 491</u> 81 150	<u>84 470</u> 81 150	<u>84 470</u> 81 150	<u>84 470</u> 81 150
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>72 975</u> 69 482	<u>76 722</u> 69 482	<u>72 356</u> 69 482	<u>72 356</u> 69 482	<u>72 356</u> 69 482
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>93 900</u> 90 159	<u>97 646</u> 90 159	<u>93 281</u> 90 159	<u>93 281</u> 90 159	<u>93 281</u> 90 159
225-101-0617	4 20-2		1	1280	<u>75 665</u> 71 964	<u>79 661</u> 71 964	<u>75 004</u> 71 964	<u>75 004</u> 71 964	<u>74 978</u> 71 964
225-101-0620	10		1	800	<u>52 192</u> 49 821	<u>54 690</u> 49 821	<u>51 779</u> 49 821	<u>51 779</u> 49 821	<u>51 779</u> 49 821
225-101-0621	6		1	2260	<u>143 014</u> 136 369	<u>150 070</u> 136 369	<u>141 848</u> 136 369	<u>141 848</u> 136 369	<u>141 848</u> 136 369
225-101-0622	10		1	2480	<u>154 766</u> 147 500	<u>162 509</u> 147 500	<u>153 486</u> 147 500	<u>153 486</u> 147 500	<u>153 486</u> 147 500

225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>6 704</u> 6 406	<u>7 322</u> 6 406	<u>7 634</u> 6 406	<u>6 704</u> 6 406	<u>7 259</u> 6 406
225-101-0103	7-9		1	380	<u>13 873</u> 13 070	<u>15 678</u> 13 070	<u>16 591</u> 13 070	<u>13 873</u> 13 070	<u>15 495</u> 13 070
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 432</u> 7 008	<u>8 382</u> 7 008	<u>8 863</u> 7 008	<u>7 432</u> 7 008	<u>8 286</u> 7 008
225-101-0105	10-6		1	400	<u>12 010</u> 11 196	<u>13 910</u> 11 196	<u>14 872</u> 11 196	<u>12 010</u> 11 196	<u>13 718</u> 11 196
225-101-0106	10-9		1	600	<u>17 064</u> 15 854	<u>19 915</u> 15 854	<u>21 357</u> 15 854	<u>17 064</u> 15 854	<u>19 626</u> 15 854
225-101-0108	15-6		1	660	<u>18 063</u> 16 740	<u>21 199</u> 16 740	<u>22 785</u> 16 740	<u>18 063</u> 16 740	<u>20 881</u> 16 740
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>26 479</u> 24 485	<u>31 230</u> 24 485	<u>33 634</u> 24 485	<u>26 479</u> 24 485	<u>30 750</u> 24 485
225-101-0110	20-6		1	980	<u>30 550</u> 28 541	<u>35 206</u> 28 541	<u>37 562</u> 28 541	<u>30 550</u> 28 541	<u>34 735</u> 28 541
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>42 178</u> 39 191	<u>49 210</u> 39 191	<u>52 767</u> 39 191	<u>42 178</u> 39 191	<u>48 498</u> 39 191
225-101-0200	8020-2016								

225-101-0201	6		1	50	<u>3 297</u> 3 174	<u>3 534</u> 3 174	<u>3 654</u> 3 174	<u>3 297</u> 3 174	<u>3 510</u> 3 174
225-101-0203	10		1	102,5	<u>6 951</u> 6 696	<u>7 438</u> 6 696	<u>7 684</u> 6 696	<u>6 951</u> 6 696	<u>7 389</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>23 978</u> 22 938	<u>26 116</u> 22 938	<u>27 198</u> 22 938	<u>23 978</u> 22 938	<u>25 900</u> 22 938
225-101-0602	15		1	950	<u>53 001</u> 50 776	<u>57 515</u> 50 776	<u>59 798</u> 50 776	<u>53 001</u> 50 776	<u>57 058</u> 50 776
225-101-0603	20		1	1480	<u>116 657</u> 112 787	<u>123 689</u> 112 787	<u>127 246</u> 112 787	<u>116 657</u> 112 787	<u>122 977</u> 112 787
225-101-0604	25		1	2450					
225-101-0605	10-1		1	250	<u>13 221</u> 12 644	<u>14 409</u> 12 644	<u>15 010</u> 12 644	<u>13 221</u> 12 644	<u>14 289</u> 12 644
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 109</u> 16 486	<u>18 296</u> 16 486	<u>18 897</u> 16 486	<u>17 109</u> 16 486	<u>18 176</u> 16 486
225-101-0607	13-1		1	450	<u>34 505</u> 33 294			<u>37 839</u> 36 577	
225-101-0608	13-2		1	450	<u>46 943</u> 45 488			<u>51 504</u> 49 974	
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>33 538</u> 31 998	<u>36 769</u> 31 998	<u>38 403</u> 31 998	<u>33 538</u> 31 998	<u>36 442</u> 31 998

225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>42 179</u> 40 536	<u>45 410</u> 40 536	<u>47 044</u> 40 536	<u>42 179</u> 40 536	<u>45 083</u> 40 536
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>39 580</u> 38 221	<u>42 098</u> 38 221	<u>43 372</u> 38 221	<u>39 580</u> 38 221	<u>41 844</u> 38 221
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>46 070</u> 44 633	<u>48 588</u> 44 633	<u>49 862</u> 44 633	<u>46 070</u> 44 633	<u>48 333</u> 44 633
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>59 465</u> 56 441	<u>66 022</u> 56 441	<u>69 338</u> 56 441	<u>59 465</u> 56 441	<u>65 358</u> 56 441
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>84 470</u> 81 150	<u>91 027</u> 81 150	<u>94 344</u> 81 150	<u>84 470</u> 81 150	<u>90 364</u> 81 150
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>72 356</u> 69 482	<u>78 057</u> 69 482	<u>80 942</u> 69 482	<u>72 356</u> 69 482	<u>77 481</u> 69 482
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>93 281</u> 90 159	<u>98 982</u> 90 159	<u>101 867</u> 90 159	<u>93 281</u> 90 159	<u>98 405</u> 90 159
225-101-0617	4 20-2		1	1280	<u>74 978</u> 71 964	<u>81 086</u> 71 964	<u>84 162</u> 71 964	<u>74 978</u> 71 964	<u>80 470</u> 71 964
225-101-0620	10		1	800	<u>51 779</u> 49 821	<u>55 580</u> 49 821	<u>57 503</u> 49 821	<u>51 779</u> 49 821	<u>55 196</u> 49 821
225-101-0621	6		1	2260	<u>141 848</u> 136 369	<u>152 586</u> 136 369	<u>158 018</u> 136 369	<u>141 848</u> 136 369	<u>151 500</u> 136 369
225-101-0622	10		1	2480	<u>153 486</u> 147 500	<u>165 270</u> 147 500	<u>171 230</u> 147 500	<u>153 486</u> 147 500	<u>164 078</u> 147 500

225-101-0100	8020-2016				
225-101-0101	7-3		1	130	<u>6 673</u> 6 406
225-101-0103	7-9		1	380	<u>13 780</u> 13 070
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 383</u> 7 008
225-101-0105	10-6		1	400	<u>11 913</u> 11 196
225-101-0106	10-9		1	600	<u>16 918</u> 15 854
225-101-0108	15-6		1	660	<u>17 902</u> 16 740
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>26 236</u> 24 485
225-101-0110	20-6		1	980	<u>30 312</u> 28 541
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>41 818</u> 39 191
225-101-0200	8020-2016				

8.04-08-2024

225-101-0201	6		1	50	<u>3 285</u> 3 174
225-101-0203	10		1	102,5	<u>6 926</u> 6 696
225-101-0600	8020-2016				
225-101-0601	10		1	450	<u>23 869</u> 22 938
225-101-0602	15		1	950	<u>52 770</u> 50 776
225-101-0603	20		1	1480	<u>116 297</u> 112 787
225-101-0604	25		1	2450	
225-101-0605	10-1		1	250	<u>13 161</u> 12 644
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 048</u> 16 486
225-101-0607	13-1		1	450	
225-101-0608	13-2		1	450	
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>33 373</u> 31 998

225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>42 014</u> 40 536
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>39 452</u> 38 221
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>45 941</u> 44 633
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>59 130</u> 56 441
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>84 135</u> 81 150
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>72 064</u> 69 482
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>92 989</u> 90 159
225-101-0617	4 20-2		1	1280	<u>73 667</u> 70 669
225-101-0620	10		1	800	<u>51 585</u> 49 821
225-101-0621	6		1	2260	<u>141 299</u> 136 369
225-101-0622	10		1	2480	<u>152 884</u> 147 500

225-102.

225-102-0100	20 13015-2012								
225-102-0135	7.201		1	5400	<u>178 532</u> 164 589	<u>195 391</u> 164 589	<u>175 745</u> 164 589	<u>175 745</u> 164 589	<u>175 745</u> 164 589
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>163 089</u> 146 810		<u>159 799</u> 146 810	<u>159 982</u> 146 810	<u>157 775</u> 146 810
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>293 605</u> 268 225		<u>288 670</u> 268 225	<u>288 944</u> 268 225	<u>285 634</u> 268 225
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>274 905</u> 253 687	<u>300 506</u> 253 687	<u>270 673</u> 253 687	<u>270 673</u> 253 687	<u>270 673</u> 253 687
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>421 669</u> 389 732	<u>460 070</u> 389 732	<u>415 321</u> 389 732	<u>415 321</u> 389 732	<u>415 321</u> 389 732
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>422 481</u> 380 676		<u>414 050</u> 380 676	<u>414 519</u> 380 676	<u>408 865</u> 380 676
225-102-0147	2		1	1500	<u>39 041</u> 35 210		<u>38 270</u> 35 210	<u>38 313</u> 35 210	<u>37 796</u> 35 210
225-102-0148	3		1	700	<u>19 842</u> 18 022		<u>19 482</u> 18 022	<u>19 502</u> 18 022	<u>19 261</u> 18 022
225-102-0200	20 13015-2012								

225-102-0201	1.300		1	5800	<u>191 463</u> 176 491	<u>209 571</u> 176 491	<u>188 470</u> 176 491	<u>188 470</u> 176 491	<u>188 470</u> 176 491
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>259 304</u> 239 366	<u>283 343</u> 239 366	<u>255 330</u> 239 366	<u>255 330</u> 239 366	<u>255 330</u> 239 366
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>237 671</u> 219 304	<u>259 837</u> 219 304	<u>234 006</u> 219 304	<u>234 006</u> 219 304	<u>234 006</u> 219 304
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>317 851</u> 293 277	<u>347 510</u> 293 277	<u>312 948</u> 293 277	<u>312 948</u> 293 277	<u>312 948</u> 293 277
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>297 374</u> 274 357	<u>325 160</u> 274 357	<u>292 781</u> 274 357	<u>292 781</u> 274 357	<u>292 781</u> 274 357
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>397 330</u> 366 777	<u>434 170</u> 366 777	<u>391 240</u> 366 777	<u>391 240</u> 366 777	<u>391 240</u> 366 777
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>442 129</u> 411 482	<u>478 344</u> 411 482	<u>436 142</u> 411 482	<u>436 142</u> 411 482	<u>436 142</u> 411 482
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>590 817</u> 549 866	<u>639 208</u> 549 866	<u>582 817</u> 549 866	<u>582 817</u> 549 866	<u>582 817</u> 549 866
225-102-0209	5		1	4000	<u>134 606</u> 124 250	<u>147 094</u> 124 250	<u>132 542</u> 124 250	<u>132 542</u> 124 250	<u>132 542</u> 124 250
225-102-0210	6		1	4600	<u>154 324</u> 142 420	<u>168 685</u> 142 420	<u>151 949</u> 142 420	<u>151 949</u> 142 420	<u>151 949</u> 142 420
225-102-0211	7		1	5900	<u>194 098</u> 178 875	<u>212 517</u> 178 875	<u>191 052</u> 178 875	<u>191 052</u> 178 875	<u>191 052</u> 178 875

225-102-0212	8		1	7600	<u>266 347</u> 246 545	<u>290 074</u> 246 545	<u>262 424</u> 246 545	<u>262 424</u> 246 545	<u>262 424</u> 246 545

225-102-0100	20 13015-2012								
225-102-0135	7.201		1	5400	<u>175 745</u> 164 589	<u>201 402</u> 164 589	<u>214 381</u> 164 589	<u>175 745</u> 164 589	<u>198 807</u> 164 589
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>157 775</u> 146 810			<u>157 775</u> 146 810	
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>285 634</u> 268 225			<u>285 634</u> 268 225	
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>270 673</u> 253 687	<u>309 634</u> 253 687	<u>329 343</u> 253 687	<u>270 673</u> 253 687	<u>305 692</u> 253 687
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>415 321</u> 389 732	<u>473 762</u> 389 732	<u>503 325</u> 389 732	<u>415 321</u> 389 732	<u>467 850</u> 389 732

225-102-0143	9.403		1	16400	<u>408 865</u> 380 676			<u>408 865</u> 380 676	
225-102-0147	2		1	1500	<u>37 796</u> 35 210			<u>37 796</u> 35 210	
225-102-0148	3		1	700	<u>19 261</u> 18 022			<u>19 261</u> 18 022	
225-102-0200	20 13015-2012								
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>188 470</u> 176 491	<u>216 028</u> 176 491	<u>229 968</u> 176 491	<u>188 470</u> 176 491	<u>213 240</u> 176 491
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>255 330</u> 239 366	<u>291 915</u> 239 366	<u>310 422</u> 239 366	<u>255 330</u> 239 366	<u>288 214</u> 239 366
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>234 006</u> 219 304	<u>267 741</u> 219 304	<u>284 806</u> 219 304	<u>234 006</u> 219 304	<u>264 328</u> 219 304
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>312 948</u> 293 277	<u>358 085</u> 293 277	<u>380 919</u> 293 277	<u>312 948</u> 293 277	<u>353 519</u> 293 277
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>292 781</u> 274 357	<u>335 068</u> 274 357	<u>356 459</u> 274 357	<u>292 781</u> 274 357	<u>330 790</u> 274 357
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>391 240</u> 366 777	<u>447 306</u> 366 777	<u>475 667</u> 366 777	<u>391 240</u> 366 777	<u>441 633</u> 366 777

					,				
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>436 142</u> 411 482	<u>491 257</u> 411 482	<u>519 138</u> 411 482	<u>436 142</u> 411 482	<u>485 681</u> 411 482
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>582 817</u> 549 866	<u>656 463</u> 549 866	<u>693 717</u> 549 866	<u>582 817</u> 549 866	<u>649 012</u> 549 866
225-102-0209	5		1	4000	<u>132 542</u> 124 250	<u>151 547</u> 124 250	<u>161 161</u> 124 250	<u>132 542</u> 124 250	<u>149 624</u> 124 250
225-102-0210	6		1	4600	<u>151 949</u> 142 420	<u>173 806</u> 142 420	<u>184 862</u> 142 420	<u>151 949</u> 142 420	<u>171 594</u> 142 420
225-102-0211	7		1	5900	<u>191 052</u> 178 875	<u>219 085</u> 178 875	<u>233 266</u> 178 875	<u>191 052</u> 178 875	<u>216 249</u> 178 875
225-102-0212	8		1	7600	<u>262 424</u> 246 545	<u>298 535</u> 246 545	<u>316 801</u> 246 545	<u>262 424</u> 246 545	<u>294 881</u> 246 545

					,	
225-102-0100	20 13015-2012					

225-102-0135	7.201		1	5400	<u>174 434</u> 164 589
225-102-0138	8.201		1	6400	
225-102-0139	8.302		1	9600	
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>268 681</u> 253 687
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>412 333</u> 389 732
225-102-0143	9.403		1	16400	
225-102-0147	2		1	1500	
225-102-0148	3		1	700	
225-102-0200	20 13015-2012				
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>187 061</u> 176 491
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>253 459</u> 239 366
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>232 282</u> 219 304

225-102-0204	2.400		1	9500	<u>310 640</u> 293 277
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>290 619</u> 274 357
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>388 374</u> 366 777
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>433 324</u> 411 482
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>579 052</u> 549 866
225-102-0209	5		1	4000	<u>131 570</u> 124 250
225-102-0210	6		1	4600	<u>150 832</u> 142 420
225-102-0211	7		1	5900	<u>189 619</u> 178 875
225-102-0212	8		1	7600	<u>260 578</u> 246 545

225-104.

225-104-0100	30 224547-2016								
225-104-0104	1-100		1	400	<u>29 259</u> 28 036	<u>30 507</u> 28 036	<u>29 052</u> 28 036	<u>29 052</u> 28 036	<u>29 044</u> 28 036
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>193 625</u> 184 759	<u>202 991</u> 184 759	<u>192 076</u> 184 759	<u>192 076</u> 184 759	<u>192 076</u> 184 759
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>380 694</u> 363 259	<u>399 114</u> 363 259	<u>377 649</u> 363 259	<u>377 649</u> 363 259	<u>377 649</u> 363 259
225-104-0112	12-100 (73)		1	3500	<u>237 797</u> 227 312	<u>248 724</u> 227 312	<u>235 991</u> 227 312	<u>235 991</u> 227 312	<u>235 991</u> 227 312
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>47 046</u> 45 393	<u>48 607</u> 45 393	<u>46 788</u> 45 393	<u>46 788</u> 45 393	<u>46 788</u> 45 393
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>73 034</u> 69 759	<u>76 468</u> 69 759	<u>72 466</u> 69 759	<u>72 466</u> 69 759	<u>72 466</u> 69 759
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>138 988</u> 132 741	<u>145 544</u> 132 741	<u>137 904</u> 132 741	<u>137 904</u> 132 741	<u>137 904</u> 132 741
225-104-0128	5-100 (14)		1	1300	<u>75 013</u> 71 277	<u>79 072</u> 71 277	<u>74 342</u> 71 277	<u>74 342</u> 71 277	<u>74 342</u> 71 277

225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>139 919</u> 133 661	<u>146 475</u> 133 661	<u>138 835</u> 133 661	<u>138 835</u> 133 661	<u>138 835</u> 133 661
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>267 414</u> 255 045	<u>280 526</u> 255 045	<u>265 246</u> 255 045	<u>265 246</u> 255 045	<u>265 246</u> 255 045
225-104-0200	30 24547-2016								
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>87 434</u> 83 676	<u>90 490</u> 83 676	<u>86 920</u> 83 676	<u>86 949</u> 83 676	<u>86 604</u> 83 676
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>143 102</u> 136 208	<u>149 214</u> 136 208	<u>142 074</u> 136 208	<u>142 131</u> 136 208	<u>141 442</u> 136 208
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>96 839</u> 93 062	<u>100 585</u> 93 062	<u>96 219</u> 93 062	<u>96 219</u> 93 062	<u>96 219</u> 93 062
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>160 047</u> 152 893	<u>167 539</u> 152 893	<u>158 808</u> 152 893	<u>158 808</u> 152 893	<u>158 808</u> 152 893
225-104-0209	3.100		1	1500	<u>95 715</u> 91 295	<u>100 513</u> 93 822	<u>94 940</u> 91 295	<u>94 940</u> 91 295	<u>94 576</u> 91 295
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>162 643</u> 156 991	<u>167 950</u> 156 991	<u>161 765</u> 156 991	<u>161 765</u> 156 991	<u>161 765</u> 156 991
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>178 009</u> 167 364		<u>176 209</u> 167 364	<u>176 309</u> 167 364	<u>175 103</u> 167 364

225-104-0221	6.100		1	2400	<u>162 784</u> 155 598	<u>170 277</u> 155 598	<u>161 546</u> 155 598	<u>161 546</u> 155 598	<u>161 546</u> 155 598
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>298 281</u> 284 232	<u>313 267</u> 284 232	<u>295 804</u> 284 232	<u>295 804</u> 284 232	<u>295 804</u> 284 232
225-104-0224	6.300		1	7100	<u>187 482</u> 169 294	<u>209 179</u> 169 294	<u>183 832</u> 169 294	<u>184 035</u> 169 294	<u>181 587</u> 169 294
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>215 280</u> 205 500	<u>225 582</u> 205 500	<u>213 576</u> 205 500	<u>213 576</u> 205 500	<u>213 576</u> 205 500
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>435 384</u> 415 768	<u>455 990</u> 415 768	<u>431 978</u> 415 768	<u>431 978</u> 415 768	<u>431 978</u> 415 768
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>414 261</u> 400 589	<u>426 749</u> 400 589	<u>412 197</u> 400 589	<u>412 197</u> 400 589	<u>412 197</u> 400 589
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>131 675</u> 125 005		<u>130 647</u> 125 005	<u>130 704</u> 125 005	<u>130 015</u> 125 005
225-104-0300	30 24547-2016								
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>104 235</u> 100 152	<u>108 293</u> 100 152	<u>103 564</u> 100 152	<u>103 564</u> 100 152	<u>103 564</u> 100 152
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>137 054</u> 131 268	<u>142 986</u> 131 268	<u>136 073</u> 131 268	<u>136 073</u> 131 268	<u>136 073</u> 131 268

225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>178 918</u> 171 321	<u>186 723</u> 171 321	<u>177 628</u> 171 321	<u>177 628</u> 171 321	<u>177 628</u> 171 321
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>273 236</u> 261 455	<u>285 412</u> 261 455	<u>271 223</u> 261 455	<u>271 223</u> 261 455	<u>271 223</u> 261 455
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>208 854</u> 200 464	<u>217 283</u> 200 464	<u>207 460</u> 200 464	<u>207 460</u> 200 464	<u>207 460</u> 200 464
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>319 956</u> 307 402	<u>332 444</u> 307 402	<u>317 891</u> 307 402	<u>317 891</u> 307 402	<u>317 891</u> 307 402
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>356 586</u> 340 312	<u>373 757</u> 340 312	<u>353 747</u> 340 312	<u>353 747</u> 340 312	<u>353 747</u> 340 312
225-104-0312	14-170		1	8500	<u>428 292</u> 404 598	<u>455 481</u> 418 919	<u>423 905</u> 404 598	<u>423 905</u> 404 598	<u>421 840</u> 404 598
225-104-0400	30 24547-2016								
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>193 592</u> 185 821	<u>201 397</u> 185 821	<u>192 302</u> 185 821	<u>192 302</u> 185 821	<u>192 302</u> 185 821
225-104-0404	16-170		1	3600	<u>219 898</u> 208 228		<u>218 048</u> 208 228	<u>218 151</u> 208 228	<u>216 909</u> 208 228
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>327 309</u> 312 696	<u>342 606</u> 312 696	<u>324 780</u> 312 696	<u>324 780</u> 312 696	<u>324 780</u> 312 696

225-104-0500	30, 35 24547-2016								
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>137 375</u> 131 804	<u>142 994</u> 131 804	<u>136 445</u> 131 804	<u>136 445</u> 131 804	<u>136 445</u> 131 804
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	<u>191 454</u> 182 999		<u>190 272</u> 182 999	<u>190 338</u> 182 999	<u>189 545</u> 182 999
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600	<u>273 743</u> 263 062		<u>272 407</u> 263 062	<u>272 481</u> 263 062	<u>271 585</u> 263 062
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	<u>253 176</u> 242 489		<u>251 737</u> 242 489	<u>251 817</u> 242 489	<u>250 851</u> 242 489
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>219 892</u> 210 277	<u>229 883</u> 210 277	<u>218 241</u> 210 277	<u>218 241</u> 210 277	<u>218 241</u> 210 277
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>303 881</u> 291 518	<u>316 369</u> 291 518	<u>301 817</u> 291 518	<u>301 817</u> 291 518	<u>301 817</u> 291 518
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>260 703</u> 249 946	<u>271 630</u> 249 946	<u>258 896</u> 249 946	<u>258 896</u> 249 946	<u>258 896</u> 249 946
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>333 085</u> 319 937	<u>346 198</u> 319 937	<u>330 917</u> 319 937	<u>330 917</u> 319 937	<u>330 917</u> 319 937
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>431 533</u> 414 152	<u>449 016</u> 414 152	<u>428 642</u> 414 152	<u>428 642</u> 414 152	<u>428 642</u> 414 152

225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>329 038</u> 315 500	<u>342 774</u> 315 500	<u>326 767</u> 315 500	<u>326 767</u> 315 500	<u>326 767</u> 315 500
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>439 900</u> 421 982	<u>458 008</u> 421 982	<u>436 907</u> 421 982	<u>436 907</u> 421 982	<u>436 907</u> 421 982
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800	<u>713 108</u> 683 182		<u>709 098</u> 683 182	<u>709 321</u> 683 182	<u>706 631</u> 683 182
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200	<u>535 286</u> 512 117		<u>532 099</u> 512 117	<u>532 276</u> 512 117	<u>530 138</u> 512 117
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000	<u>779 071</u> 747 443		<u>774 958</u> 747 443	<u>775 187</u> 747 443	<u>772 429</u> 747 443
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>661 966</u> 634 187	<u>690 376</u> 634 187	<u>657 269</u> 634 187	<u>657 269</u> 634 187	<u>657 269</u> 634 187
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>1 005 140</u> 971 321	<u>1 036 360</u> 971 321	<u>999 979</u> 971 321	<u>999 979</u> 971 321	<u>999 979</u> 971 321
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>2 326 518</u> 2 268 928	<u>2 369 290</u> 2 268 928	<u>2 319 448</u> 2 268 928	<u>2 319 448</u> 2 268 928	<u>2 319 448</u> 2 268 928
225-104-0600	30, 35 24547-2016								
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>149 967</u> 143 589	<u>156 523</u> 143 589	<u>148 883</u> 143 589	<u>148 883</u> 143 589	<u>148 883</u> 143 589

225-104-0607	33 (102)		1	2600	<u>217 550</u> 207 970		<u>216 214</u> 207 970	<u>216 288</u> 207 970	<u>215 392</u> 207 970
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>229 425</u> 219 259	<u>240 040</u> 219 259	<u>227 671</u> 219 259	<u>227 671</u> 219 259	<u>227 671</u> 219 259
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>306 656</u> 293 384	<u>320 393</u> 293 384	<u>304 385</u> 293 384	<u>304 385</u> 293 384	<u>304 385</u> 293 384
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>374 964</u> 358 473	<u>392 135</u> 358 473	<u>372 126</u> 358 473	<u>372 126</u> 358 473	<u>372 126</u> 358 473
225-104-0611	37 (106)		1	7500	<u>564 312</u> 537 917		<u>560 456</u> 537 917	<u>560 670</u> 537 917	<u>558 085</u> 537 917
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>778 899</u> 747 982	<u>809 807</u> 747 982	<u>773 789</u> 747 982	<u>773 789</u> 747 982	<u>773 789</u> 747 982

225-104-0100	30 224547-2016								

225-104-0104	1-100		1	400	<u>29 044</u> 28 036	<u>30 953</u> 28 036	<u>31 914</u> 28 036	<u>29 044</u> 28 036	<u>30 760</u> 28 036
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>192 076</u> 184 759	<u>206 331</u> 184 759	<u>213 541</u> 184 759	<u>192 076</u> 184 759	<u>204 888</u> 184 759
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>377 649</u> 363 259	<u>405 682</u> 363 259	<u>419 862</u> 363 259	<u>377 649</u> 363 259	<u>402 846</u> 363 259
225-104-0112	12-100 (73)		1	3500	<u>235 991</u> 227 312	<u>252 620</u> 227 312	<u>261 033</u> 227 312	<u>235 991</u> 227 312	<u>250 938</u> 227 312
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>46 788</u> 45 393	<u>49 163</u> 45 393	<u>50 365</u> 45 393	<u>46 788</u> 45 393	<u>48 923</u> 45 393
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>72 466</u> 69 759	<u>77 693</u> 69 759	<u>80 337</u> 69 759	<u>72 466</u> 69 759	<u>77 164</u> 69 759
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>137 904</u> 132 741	<u>147 882</u> 132 741	<u>152 929</u> 132 741	<u>137 904</u> 132 741	<u>146 873</u> 132 741
225-104-0128	5-100 (14)		1	1300	<u>74 342</u> 71 277	<u>80 519</u> 71 277	<u>83 644</u> 71 277	<u>74 342</u> 71 277	<u>79 894</u> 71 277
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>138 835</u> 133 661	<u>148 813</u> 133 661	<u>153 860</u> 133 661	<u>138 835</u> 133 661	<u>147 803</u> 133 661
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>265 246</u> 255 045	<u>285 201</u> 255 045	<u>295 296</u> 255 045	<u>265 246</u> 255 045	<u>283 183</u> 255 045
225-104-0200	30 24547-2016								

225-104-0201	1.100		1	1000	<u>86 604</u> 83 676	<u>91 469</u> 83 676	<u>93 673</u> 83 676	<u>86 604</u> 83 676	<u>91 225</u> 83 676
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>141 442</u> 136 208	<u>151 173</u> 136 208	<u>155 579</u> 136 208	<u>141 442</u> 136 208	<u>150 683</u> 136 208
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>96 219</u> 93 062	<u>101 921</u> 93 062	<u>104 805</u> 93 062	<u>96 219</u> 93 062	<u>101 344</u> 93 062
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>158 808</u> 152 893	<u>170 211</u> 152 893	<u>175 980</u> 152 893	<u>158 808</u> 152 893	<u>169 057</u> 152 893
225-104-0209	3.100		1	1500	<u>94 576</u> 91 295	<u>100 543</u> 94 320	<u>103 801</u> 94 320	<u>94 131</u> 91 295	<u>100 109</u> 94 320
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>161 765</u> 156 991	<u>169 842</u> 156 991	<u>173 928</u> 156 991	<u>161 765</u> 156 991	<u>169 025</u> 156 991
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>175 103</u> 167 364			<u>175 103</u> 167 364	
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>161 546</u> 155 598	<u>172 949</u> 155 598	<u>178 717</u> 155 598	<u>161 546</u> 155 598	<u>171 795</u> 155 598
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>295 804</u> 284 232	<u>318 610</u> 284 232	<u>330 147</u> 284 232	<u>295 804</u> 284 232	<u>316 303</u> 284 232
225-104-0224	6.300		1	7100	<u>181 587</u> 169 294	<u>216 131</u> 169 294	<u>231 774</u> 169 294	<u>181 587</u> 169 294	<u>214 393</u> 169 294
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>213 576</u> 205 500	<u>229 256</u> 205 500	<u>237 187</u> 205 500	<u>213 576</u> 205 500	<u>227 670</u> 205 500

225-104-0227	7.200		1	6600	<u>431 978</u> 415 768	<u>463 337</u> 415 768	<u>479 200</u> 415 768	<u>431 978</u> 415 768	<u>460 164</u> 415 768
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>412 197</u> 400 589	<u>431 202</u> 400 589	<u>440 816</u> 400 589	<u>412 197</u> 400 589	<u>429 279</u> 400 589
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>130 015</u> 125 005			<u>130 015</u> 125 005	
225-104-0300	30 24547-2016								
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>103 564</u> 100 152	<u>109 741</u> 100 152	<u>112 865</u> 100 152	<u>103 564</u> 100 152	<u>109 116</u> 100 152
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>136 073</u> 131 268	<u>145 101</u> 131 268	<u>149 668</u> 131 268	<u>136 073</u> 131 268	<u>144 188</u> 131 268
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>177 628</u> 171 321	<u>189 506</u> 171 321	<u>195 515</u> 171 321	<u>177 628</u> 171 321	<u>188 304</u> 171 321
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>271 223</u> 261 455	<u>289 754</u> 261 455	<u>299 127</u> 261 455	<u>271 223</u> 261 455	<u>287 879</u> 261 455
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>207 460</u> 200 464	<u>220 289</u> 200 464	<u>226 778</u> 200 464	<u>207 460</u> 200 464	<u>218 991</u> 200 464
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>317 891</u> 307 402	<u>336 897</u> 307 402	<u>346 511</u> 307 402	<u>317 891</u> 307 402	<u>334 974</u> 307 402

225-104-0309	13-170		1	5500	<u>353 747</u> 340 312	<u>379 879</u> 340 312	<u>393 099</u> 340 312	<u>353 747</u> 340 312	<u>377 236</u> 340 312
225-104-0312	14-170		1	8500	<u>421 840</u> 404 598	<u>455 654</u> 421 742	<u>474 114</u> 421 742	<u>419 320</u> 404 598	<u>453 194</u> 421 742
225-104-0400	30 24547-2016								
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>192 302</u> 185 821	<u>204 180</u> 185 821	<u>210 189</u> 185 821	<u>192 302</u> 185 821	<u>202 978</u> 185 821
225-104-0404	16-170		1	3600	<u>216 909</u> 208 228			<u>216 909</u> 208 228	
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>324 780</u> 312 696	<u>348 061</u> 312 696	<u>359 838</u> 312 696	<u>324 780</u> 312 696	<u>345 706</u> 312 696
225-104-0500	30, 35 24547-2016								
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>136 445</u> 131 804	<u>144 998</u> 131 804	<u>149 324</u> 131 804	<u>136 445</u> 131 804	<u>144 133</u> 131 804
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	<u>189 545</u> 182 999			<u>189 545</u> 182 999	

225-104-0511	6.100 (85)		1	2600	<u>271 585</u> 263 062			<u>271 585</u> 263 062	
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	<u>250 851</u> 242 489			<u>250 851</u> 242 489	
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>218 241</u> 210 277	<u>233 445</u> 210 277	<u>241 136</u> 210 277	<u>218 241</u> 210 277	<u>231 907</u> 210 277
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>301 817</u> 291 518	<u>320 822</u> 291 518	<u>330 436</u> 291 518	<u>301 817</u> 291 518	<u>318 899</u> 291 518
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>258 896</u> 249 946	<u>275 526</u> 249 946	<u>283 938</u> 249 946	<u>258 896</u> 249 946	<u>273 844</u> 249 946
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>330 917</u> 319 937	<u>350 873</u> 319 937	<u>360 968</u> 319 937	<u>330 917</u> 319 937	<u>348 854</u> 319 937
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>428 642</u> 414 152	<u>455 250</u> 414 152	<u>468 710</u> 414 152	<u>428 642</u> 414 152	<u>452 558</u> 414 152
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>326 767</u> 315 500	<u>347 673</u> 315 500	<u>358 248</u> 315 500	<u>326 767</u> 315 500	<u>345 557</u> 315 500
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>436 907</u> 421 982	<u>464 465</u> 421 982	<u>478 405</u> 421 982	<u>436 907</u> 421 982	<u>461 677</u> 421 982
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800	<u>706 631</u> 683 182			<u>706 631</u> 683 182	
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200	<u>530 138</u> 512 117			<u>530 138</u> 512 117	

225-104-0532	17.100 (92)		1	8000	<u>772 429</u> 747 443			<u>772 429</u> 747 443	
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>657 269</u> 634 187	<u>700 506</u> 634 187	<u>722 378</u> 634 187	<u>657 269</u> 634 187	<u>696 132</u> 634 187
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>999 979</u> 971 321	<u>1 047 492</u> 971 321	<u>1 071 527</u> 971 321	<u>999 979</u> 971 321	<u>1 042 685</u> 971 321
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>2 319 448</u> 2 268 928	<u>2 384 541</u> 2 268 928	<u>2 417 469</u> 2 268 928	<u>2 319 448</u> 2 268 928	<u>2 377 955</u> 2 268 928
225-104-0600	30, 35 24547-2016								
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>148 883</u> 143 589	<u>158 860</u> 143 589	<u>163 908</u> 143 589	<u>148 883</u> 143 589	<u>157 851</u> 143 589
225-104-0607	33 (102)		1	2600	<u>215 392</u> 207 970			<u>215 392</u> 207 970	
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>227 671</u> 219 259	<u>243 825</u> 219 259	<u>251 997</u> 219 259	<u>227 671</u> 219 259	<u>242 191</u> 219 259
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>304 385</u> 293 384	<u>325 291</u> 293 384	<u>335 866</u> 293 384	<u>304 385</u> 293 384	<u>323 176</u> 293 384
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>372 126</u> 358 473	<u>398 258</u> 358 473	<u>411 477</u> 358 473	<u>372 126</u> 358 473	<u>395 614</u> 358 473

8.04-08-2024

					,				
225-104-0611	37 (106)		1	7500	<u>558 085</u> 537 917			<u>558 085</u> 537 917	
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>773 789</u> 747 982	<u>820 828</u> 747 982	<u>844 622</u> 747 982	<u>773 789</u> 747 982	<u>816 069</u> 747 982

					,	
225-104-0100	30 224547-2016					
225-104-0104	1-100		1	400		<u>28 533</u> 27 531
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000		<u>191 348</u> 184 759
225-104-0108	10-200		1	5900		<u>376 216</u> 363 259
225-104-0112	12-100 (73)		1	3500		<u>235 141</u> 227 312

225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>46 666</u> 45 393
225-104-0124	4-100 (13)		1	1100	<u>72 199</u> 69 759
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>137 394</u> 132 741
225-104-0128	5-100 (14)		1	1300	<u>74 027</u> 71 277
225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>138 325</u> 133 661
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>264 226</u> 255 045
225-104-0200	30 24547-2016				
225-104-0201	1.100		1	1000	
225-104-0203	1.200		1	2000	
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>95 928</u> 93 062
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>158 225</u> 152 893

225-104-0209	3.100		1	1500	
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>161 352</u> 156 991
225-104-0215	4.200		1	3500	
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>160 963</u> 155 598
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>294 638</u> 284 232
225-104-0224	6.300		1	7100	
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>212 775</u> 205 500
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>430 375</u> 415 768
225-104-0232	9.100		1	4000	<u>411 225</u> 400 589
225-104-0240	19.200		1	2000	
225-104-0300	30				
	24547-2016				

225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>103 248</u> 100 152
225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>135 612</u> 131 268
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>177 020</u> 171 321
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>270 276</u> 261 455
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>206 804</u> 200 464
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>316 920</u> 307 402
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>352 411</u> 340 312
225-104-0312	14-170		1	8500	
225-104-0400	30 24547-2016				
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>191 694</u> 185 821
225-104-0404	16-170		1	3600	

225-104-0406	17-170		1	4900	<u>323 589</u> 312 696
225-104-0500	30, 35 24547-2016				
225-104-0503	2.100 (81)		1	1800	<u>136 008</u> 131 804
225-104-0509	5.100 (84)		1	2300	
225-104-0511	6.100 (85)		1	2600	
225-104-0513	7.100 (86)		1	2800	
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>217 463</u> 210 277
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>300 845</u> 291 518
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>258 046</u> 249 946
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>329 897</u> 319 937
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>427 282</u> 414 152

225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>325 698</u> 315 500
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>435 498</u> 421 982
225-104-0529	15.100 (90)		1	7800	
225-104-0531	16.100 (91)		1	6200	
225-104-0532	17.100 (92)		1	8000	
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>655 059</u> 634 187
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>997 550</u> 971 321
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>2 316 120</u> 2 268 928
225-104-0600	30, 35 24547-2016				
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>148 373</u> 143 589
225-104-0607	33 (102)		1	2600	

				,	.
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>226 845</u> 219 259
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>303 317</u> 293 384
225-104-0610	36 (56)		1	5500	<u>370 790</u> 358 473
225-104-0611	37 (106)		1	7500	
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>771 385</u> 747 982

225-105.

				,	.				
225-105-0100	30								
	13015-2012								

225-105-0101	4		1	1900	<u>89 391</u> 84 170	<u>95 322</u> 84 170	<u>88 410</u> 84 170	<u>88 410</u> 84 170	<u>88 410</u> 84 170
225-105-0103	5		1	1400	<u>67 419</u> 63 554	<u>71 790</u> 63 554	<u>66 696</u> 63 554	<u>66 696</u> 63 554	<u>66 696</u> 63 554
225-105-0104	6		1	2400	<u>109 645</u> 103 089	<u>117 138</u> 103 089	<u>108 407</u> 103 089	<u>108 407</u> 103 089	<u>108 407</u> 103 089
225-105-0106	7		1	1800	<u>82 736</u> 77 812	<u>88 355</u> 77 812	<u>81 807</u> 77 812	<u>81 807</u> 77 812	<u>81 807</u> 77 812
225-105-0107	8		1	2900	<u>129 665</u> 121 777	<u>138 719</u> 121 777	<u>128 169</u> 121 777	<u>128 169</u> 121 777	<u>128 169</u> 121 777
225-105-0109	9		1	2200	<u>96 769</u> 90 804	<u>103 637</u> 90 804	<u>95 634</u> 90 804	<u>95 634</u> 90 804	<u>95 634</u> 90 804
225-105-0119	66		1	3900	<u>171 711</u> 161 134	<u>183 887</u> 161 134	<u>169 698</u> 161 134	<u>169 698</u> 161 134	<u>169 698</u> 161 134
225-105-0121	67		1	3000	<u>129 616</u> 121 509	<u>138 982</u> 121 509	<u>128 068</u> 121 509	<u>128 068</u> 121 509	<u>128 068</u> 121 509
225-105-0200	30								
	13015-2012								
225-105-0201	24		1	1500	<u>67 406</u> 63 321	<u>72 089</u> 63 321	<u>66 632</u> 63 321	<u>66 632</u> 63 321	<u>66 632</u> 63 321
225-105-0202	25		1	2000	<u>88 799</u> 83 366	<u>95 043</u> 83 366	<u>87 767</u> 83 366	<u>87 767</u> 83 366	<u>87 767</u> 83 366

225-105-0203	26		1	2200	<u>97 139</u> 91 170	<u>104 008</u> 91 170	<u>96 004</u> 91 170	<u>96 004</u> 91 170	<u>96 004</u> 91 170
225-105-0204	75		1	3000	<u>129 932</u> 121 821	<u>139 298</u> 121 821	<u>128 384</u> 121 821	<u>128 384</u> 121 821	<u>128 384</u> 121 821
225-105-0300	30 13015-2012								
225-105-0301	1		1	2500	<u>106 723</u> 99 982	<u>114 528</u> 99 982	<u>105 432</u> 99 982	<u>105 432</u> 99 982	<u>105 432</u> 99 982
225-105-0302	264		1	3800	<u>172 944</u> 162 571	<u>184 808</u> 162 571	<u>170 983</u> 162 571	<u>170 983</u> 162 571	<u>170 983</u> 162 571
225-105-0303	267		1	5000	<u>221 252</u> 207 679	<u>236 862</u> 207 679	<u>218 671</u> 207 679	<u>218 671</u> 207 679	<u>218 671</u> 207 679

225-105-0100	30								
	13015-2012								
225-105-0101	4		1	1900	<u>88 410</u> 84 170	<u>97 438</u> 84 170	<u>102 004</u> 84 170	<u>88 410</u> 84 170	<u>96 524</u> 84 170
225-105-0103	5		1	1400	<u>66 696</u> 63 554	<u>73 348</u> 63 554	<u>76 713</u> 63 554	<u>66 696</u> 63 554	<u>72 675</u> 63 554
225-105-0104	6		1	2400	<u>108 407</u> 103 089	<u>119 810</u> 103 089	<u>125 578</u> 103 089	<u>108 407</u> 103 089	<u>118 656</u> 103 089
225-105-0106	7		1	1800	<u>81 807</u> 77 812	<u>90 359</u> 77 812	<u>94 685</u> 77 812	<u>81 807</u> 77 812	<u>89 494</u> 77 812
225-105-0107	8		1	2900	<u>128 169</u> 121 777	<u>141 947</u> 121 777	<u>148 918</u> 121 777	<u>128 169</u> 121 777	<u>140 553</u> 121 777
225-105-0109	9		1	2200	<u>95 634</u> 90 804	<u>106 087</u> 90 804	<u>111 374</u> 90 804	<u>95 634</u> 90 804	<u>105 029</u> 90 804
225-105-0119	66		1	3900	<u>169 698</u> 161 134	<u>188 228</u> 161 134	<u>197 602</u> 161 134	<u>169 698</u> 161 134	<u>186 354</u> 161 134
225-105-0121	67		1	3000	<u>128 068</u> 121 509	<u>142 322</u> 121 509	<u>149 532</u> 121 509	<u>128 068</u> 121 509	<u>140 879</u> 121 509
225-105-0200	30								
	13015-2012								

225-105-0201	24		1	1500	<u>66 632</u> 63 321	<u>73 759</u> 63 321	<u>77 364</u> 63 321	<u>66 632</u> 63 321	<u>73 037</u> 63 321
225-105-0202	25		1	2000	<u>87 767</u> 83 366	<u>97 269</u> 83 366	<u>102 076</u> 83 366	<u>87 767</u> 83 366	<u>96 308</u> 83 366
225-105-0203	26		1	2200	<u>96 004</u> 91 170	<u>106 457</u> 91 170	<u>111 745</u> 91 170	<u>96 004</u> 91 170	<u>105 399</u> 91 170
225-105-0204	75		1	3000	<u>128 384</u> 121 821	<u>142 638</u> 121 821	<u>149 848</u> 121 821	<u>128 384</u> 121 821	<u>141 196</u> 121 821
225-105-0300	30 13015-2012								
225-105-0301	1		1	2500	<u>105 432</u> 99 982	<u>117 311</u> 99 982	<u>123 319</u> 99 982	<u>105 432</u> 99 982	<u>116 109</u> 99 982
225-105-0302	264		1	3800	<u>170 983</u> 162 571	<u>189 038</u> 162 571	<u>198 171</u> 162 571	<u>170 983</u> 162 571	<u>187 211</u> 162 571
225-105-0303	267		1	5000	<u>218 671</u> 207 679	<u>242 428</u> 207 679	<u>254 446</u> 207 679	<u>218 671</u> 207 679	<u>240 025</u> 207 679

225-105-0100	30				
	13015-2012				
225-105-0101	4		1	1900	<u>87 949</u> 84 170
225-105-0103	5		1	1400	<u>66 356</u> 63 554
225-105-0104	6		1	2400	<u>107 824</u> 103 089
225-105-0106	7		1	1800	<u>81 369</u> 77 812
225-105-0107	8		1	2900	<u>127 464</u> 121 777
225-105-0109	9		1	2200	<u>95 099</u> 90 804
225-105-0119	66		1	3900	<u>168 751</u> 161 134
225-105-0121	67		1	3000	<u>127 339</u> 121 509
225-105-0200	30				
	13015-2012				

225-105-0201	24		1	1500	<u>66 267</u> 63 321
225-105-0202	25		1	2000	<u>87 281</u> 83 366
225-105-0203	26		1	2200	<u>95 470</u> 91 170
225-105-0204	75		1	3000	<u>127 655</u> 121 821
225-105-0300	30 13015-2012				
225-105-0301	1		1	2500	<u>104 825</u> 99 982
225-105-0302	264		1	3800	<u>170 060</u> 162 571
225-105-0303	267		1	5000	<u>217 457</u> 207 679

225-106.

225-106-0400	24547-2016								
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475	<u>21 109</u> 19 819	<u>22 592</u> 19 819	<u>20 864</u> 19 819	<u>20 864</u> 19 819	<u>20 864</u> 19 819
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650	<u>33 090</u> 31 274	<u>35 119</u> 31 274	<u>32 754</u> 31 274	<u>32 754</u> 31 274	<u>32 754</u> 31 274
225-106-0403	, 15		1	900	<u>36 529</u> 34 125	<u>39 339</u> 34 125	<u>36 065</u> 34 125	<u>36 065</u> 34 125	<u>36 065</u> 34 125

225-106-0400	24547-2016								
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475	<u>20 864</u> 19 819	<u>23 121</u> 19 819	<u>24 263</u> 19 819	<u>20 864</u> 19 819	<u>22 893</u> 19 819
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650	<u>32 754</u> 31 274	<u>35 843</u> 31 274	<u>37 405</u> 31 274	<u>32 754</u> 31 274	<u>35 530</u> 31 274
225-106-0403	, 15		1	900	<u>36 065</u> 34 125	<u>40 341</u> 34 125	<u>42 504</u> 34 125	<u>36 065</u> 34 125	<u>39 908</u> 34 125

225-106-0400	24547-2016								

8.04-08-2024

304

				,	.
225-106-0401	15 24547-2016 -0,5		1	475	<u>20 749</u> 19 819
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650	<u>32 596</u> 31 274
225-106-0403	, 15		1	900	<u>35 846</u> 34 125

225-107.

				,	.				
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012								
225-107-0101	18		1	300	<u>13 414</u> 12 598	<u>14 351</u> 12 598	<u>13 259</u> 12 598	<u>13 259</u> 12 598	<u>13 259</u> 12 598

225-107-0102	19		1	500	<u>23 914</u> 22 536	<u>25 475</u> 22 536	<u>23 656</u> 22 536	<u>23 656</u> 22 536	<u>23 656</u> 22 536
225-107-0103	20		1	600	<u>29 892</u> 28 223	<u>31 765</u> 28 223	<u>29 582</u> 28 223	<u>29 582</u> 28 223	<u>29 582</u> 28 223
225-107-0104	42		1	2000	<u>94 781</u> 89 277	<u>101 025</u> 89 277	<u>93 748</u> 89 277	<u>93 748</u> 89 277	<u>93 748</u> 89 277
225-107-0105	43		1	1500	<u>70 604</u> 66 482	<u>75 287</u> 66 482	<u>69 830</u> 66 482	<u>69 830</u> 66 482	<u>69 830</u> 66 482
225-107-0106	44		1	1300	<u>59 788</u> 56 232	<u>63 847</u> 56 232	<u>59 117</u> 56 232	<u>59 117</u> 56 232	<u>59 117</u> 56 232
225-107-0107	45		1	1100	<u>56 896</u> 53 812	<u>60 330</u> 53 812	<u>56 328</u> 53 812	<u>56 328</u> 53 812	<u>56 328</u> 53 812
225-107-0108	46		1	1000	<u>49 301</u> 46 527	<u>52 423</u> 46 527	<u>48 785</u> 46 527	<u>48 785</u> 46 527	<u>48 785</u> 46 527
225-107-0109	1		1	1000	<u>45 253</u> 42 527	<u>48 375</u> 42 527	<u>44 737</u> 42 527	<u>44 737</u> 42 527	<u>44 737</u> 42 527
225-107-0110	2		1	1300	<u>57 240</u> 53 714	<u>61 299</u> 53 714	<u>56 569</u> 53 714	<u>56 569</u> 53 714	<u>56 569</u> 53 714
225-107-0111	3		1	1600	<u>72 778</u> 68 411	<u>77 773</u> 68 411	<u>71 952</u> 68 411	<u>71 952</u> 68 411	<u>71 952</u> 68 411
225-107-0112	4		1	1100	<u>54 050</u> 51 000	<u>57 484</u> 51 000	<u>53 482</u> 51 000	<u>53 482</u> 51 000	<u>53 482</u> 51 000

225-107-0113	5		1	1500	<u>70 993</u> 66 866	<u>75 676</u> 66 866	<u>70 219</u> 66 866	<u>70 219</u> 66 866	<u>70 219</u> 66 866
225-107-0114	11		1	300	<u>14 354</u> 13 527	<u>15 291</u> 13 527	<u>14 199</u> 13 527	<u>14 199</u> 13 527	<u>14 199</u> 13 527
225-107-0115	12		1	500	<u>25 270</u> 23 875	<u>26 831</u> 23 875	<u>25 012</u> 23 875	<u>25 012</u> 23 875	<u>25 012</u> 23 875
225-107-0116	13		1	600	<u>30 678</u> 29 000	<u>32 551</u> 29 000	<u>30 368</u> 29 000	<u>30 368</u> 29 000	<u>30 368</u> 29 000
225-107-0200	13015-2012								
225-107-0204	1-10		1	250	<u>11 668</u> 10 982	<u>12 449</u> 10 982	<u>11 539</u> 10 982	<u>11 539</u> 10 982	<u>11 539</u> 10 982
225-107-0205	1-16		1	400	<u>16 518</u> 15 446	<u>17 767</u> 15 446	<u>16 312</u> 15 446	<u>16 312</u> 15 446	<u>16 312</u> 15 446
225-107-0206	1-20		1	500	<u>22 523</u> 21 161	<u>24 084</u> 21 161	<u>22 265</u> 21 161	<u>22 265</u> 21 161	<u>22 265</u> 21 161
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>14 785</u> 13 679	<u>16 111</u> 13 679	<u>14 565</u> 13 679	<u>14 565</u> 13 679	<u>14 565</u> 13 679
225-107-0208	-150.20.6		1	112	<u>6 636</u> 6 313	<u>6 986</u> 6 313	<u>6 579</u> 6 313	<u>6 579</u> 6 313	<u>6 579</u> 6 313

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012								
225-107-0101	18		1	300	<u>13 259</u> 12 598	<u>14 685</u> 12 598	<u>15 406</u> 12 598	<u>13 259</u> 12 598	<u>14 541</u> 12 598
225-107-0102	19		1	500	<u>23 656</u> 22 536	<u>26 032</u> 22 536	<u>27 234</u> 22 536	<u>23 656</u> 22 536	<u>25 792</u> 22 536
225-107-0103	20		1	600	<u>29 582</u> 28 223	<u>32 433</u> 28 223	<u>33 875</u> 28 223	<u>29 582</u> 28 223	<u>32 144</u> 28 223
225-107-0104	42		1	2000	<u>93 748</u> 89 277	<u>103 251</u> 89 277	<u>108 058</u> 89 277	<u>93 748</u> 89 277	<u>102 290</u> 89 277
225-107-0105	43		1	1500	<u>69 830</u> 66 482	<u>76 957</u> 66 482	<u>80 562</u> 66 482	<u>69 830</u> 66 482	<u>76 236</u> 66 482
225-107-0106	44		1	1300	<u>59 117</u> 56 232	<u>65 294</u> 56 232	<u>68 418</u> 56 232	<u>59 117</u> 56 232	<u>64 669</u> 56 232
225-107-0107	45		1	1100	<u>56 328</u> 53 812	<u>61 555</u> 53 812	<u>64 199</u> 53 812	<u>56 328</u> 53 812	<u>61 026</u> 53 812
225-107-0108	46		1	1000	<u>48 785</u> 46 527	<u>53 537</u> 46 527	<u>55 940</u> 46 527	<u>48 785</u> 46 527	<u>53 056</u> 46 527
225-107-0109	1		1	1000	<u>44 737</u> 42 527	<u>49 489</u> 42 527	<u>51 892</u> 42 527	<u>44 737</u> 42 527	<u>49 008</u> 42 527
225-107-0110	2		1	1300	<u>56 569</u> 53 714	<u>62 746</u> 53 714	<u>65 870</u> 53 714	<u>56 569</u> 53 714	<u>62 121</u> 53 714

225-107-0111	3		1	1600	<u>71 952</u> 68 411	<u>79 554</u> 68 411	<u>83 400</u> 68 411	<u>71 952</u> 68 411	<u>78 785</u> 68 411
225-107-0112	4		1	1100	<u>53 482</u> 51 000	<u>58 709</u> 51 000	<u>61 352</u> 51 000	<u>53 482</u> 51 000	<u>58 180</u> 51 000
225-107-0113	5		1	1500	<u>70 219</u> 66 866	<u>77 346</u> 66 866	<u>80 951</u> 66 866	<u>70 219</u> 66 866	<u>76 625</u> 66 866
225-107-0114	11		1	300	<u>14 199</u> 13 527	<u>15 625</u> 13 527	<u>16 346</u> 13 527	<u>14 199</u> 13 527	<u>15 480</u> 13 527
225-107-0115	12		1	500	<u>25 012</u> 23 875	<u>27 387</u> 23 875	<u>28 589</u> 23 875	<u>25 012</u> 23 875	<u>27 147</u> 23 875
225-107-0116	13		1	600	<u>30 368</u> 29 000	<u>33 219</u> 29 000	<u>34 661</u> 29 000	<u>30 368</u> 29 000	<u>32 930</u> 29 000
225-107-0200	13015-2012								
225-107-0204	1-10		1	250	<u>11 539</u> 10 982	<u>12 727</u> 10 982	<u>13 328</u> 10 982	<u>11 539</u> 10 982	<u>12 607</u> 10 982
225-107-0205	1-16		1	400	<u>16 312</u> 15 446	<u>18 212</u> 15 446	<u>19 174</u> 15 446	<u>16 312</u> 15 446	<u>18 020</u> 15 446
225-107-0206	1-20		1	500	<u>22 265</u> 21 161	<u>24 640</u> 21 161	<u>25 842</u> 21 161	<u>22 265</u> 21 161	<u>24 400</u> 21 161
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>14 565</u> 13 679	<u>16 585</u> 13 679	<u>17 606</u> 13 679	<u>14 565</u> 13 679	<u>16 380</u> 13 679

8.04-08-2024

225-107-0208	-150.20.6		1	112	$\frac{6\,579}{6\,313}$	$\frac{7\,111}{6\,313}$	$\frac{7\,380}{6\,313}$	$\frac{6\,579}{6\,313}$	$\frac{7\,057}{6\,313}$

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012				
225-107-0101	18		1	300	$\frac{13\,187}{12\,598}$
225-107-0102	19		1	500	$\frac{23\,535}{22\,536}$
225-107-0103	20		1	600	$\frac{29\,436}{28\,223}$
225-107-0104	42		1	2000	$\frac{93\,263}{89\,277}$
225-107-0105	43		1	1500	$\frac{69\,466}{66\,482}$

225-107-0106	44		1	1300	<u>58 801</u> 56 232
225-107-0107	45		1	1100	<u>56 061</u> 53 812
225-107-0108	46		1	1000	<u>48 542</u> 46 527
225-107-0109	1		1	1000	<u>44 494</u> 42 527
225-107-0110	2		1	1300	<u>56 253</u> 53 714
225-107-0111	3		1	1600	<u>71 563</u> 68 411
225-107-0112	4		1	1100	<u>53 215</u> 51 000
225-107-0113	5		1	1500	<u>69 854</u> 66 866
225-107-0114	11		1	300	<u>14 126</u> 13 527
225-107-0115	12		1	500	<u>24 890</u> 23 875
225-107-0116	13		1	600	<u>30 222</u> 29 000

225-107-0200	13015-2012				
225-107-0204	1-10		1	250	<u>11 478</u> 10 982
225-107-0205	1-16		1	400	<u>16 215</u> 15 446
225-107-0206	1-20		1	500	<u>22 143</u> 21 161
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>14 462</u> 13 679
225-107-0208	-150.20.6		1	112	<u>6 551</u> 6 313

225-108.

					,	.				
225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>208 525</u> 200 573	<u>216 336</u> 200 573	<u>207 233</u> 200 573	<u>207 233</u> 200 573	<u>207 233</u> 200 573	

					,	.				
225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>207 233</u> 200 573	<u>219 121</u> 200 573	<u>225 135</u> 200 573	<u>207 233</u> 200 573	<u>217 919</u> 200 573	

225-108-0100	13015-2012	3			
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>206 626</u> 200 573

225-109.

225-109-0100	20 13015-2012								
225-109-0101	1		1	2200	<u>104 928</u> 98 866	<u>111 797</u> 98 866	<u>103 793</u> 98 866	<u>103 793</u> 98 866	<u>103 793</u> 98 866
225-109-0102	2		1	2900	<u>132 123</u> 124 205	<u>141 177</u> 124 205	<u>130 626</u> 124 205	<u>130 626</u> 124 205	<u>130 626</u> 124 205
225-109-0103	3		1	5200	<u>237 680</u> 223 473	<u>253 914</u> 223 473	<u>234 996</u> 223 473	<u>234 996</u> 223 473	<u>234 996</u> 223 473

225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>114 150</u> 107 321	<u>121 955</u> 107 321	<u>112 860</u> 107 321	<u>112 860</u> 107 321	<u>112 860</u> 107 321
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>143 635</u> 135 143	<u>153 313</u> 135 143	<u>142 035</u> 135 143	<u>142 035</u> 135 143	<u>142 035</u> 135 143
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>189 200</u> 177 759	<u>202 313</u> 177 759	<u>187 033</u> 177 759	<u>187 033</u> 177 759	<u>187 033</u> 177 759
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>244 050</u> 229 330	<u>260 909</u> 229 330	<u>241 263</u> 229 330	<u>241 263</u> 229 330	<u>241 263</u> 229 330
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>187 898</u> 177 348	<u>199 762</u> 177 348	<u>185 937</u> 177 348	<u>185 937</u> 177 348	<u>185 937</u> 177 348
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>316 650</u> 298 661	<u>336 944</u> 298 661	<u>313 296</u> 298 661	<u>313 296</u> 298 661	<u>313 296</u> 298 661
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>135 904</u> 128 161	<u>144 646</u> 128 161	<u>134 459</u> 128 161	<u>134 459</u> 128 161	<u>134 459</u> 128 161
225-109-0111	78		1	6200	<u>294 797</u> 277 723	<u>314 153</u> 277 723	<u>291 597</u> 277 723	<u>291 597</u> 277 723	<u>291 597</u> 277 723
225-109-0112	79		1	2000	<u>91 157</u> 85 696	<u>97 401</u> 85 696	<u>90 125</u> 85 696	<u>90 125</u> 85 696	<u>90 125</u> 85 696
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>213 344</u> 201 179	<u>227 081</u> 201 179	<u>211 073</u> 201 179	<u>211 073</u> 201 179	<u>211 073</u> 201 179
225-109-0200	20 13015-2012								

225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>74 928</u> 70 536	<u>79 923</u> 70 536	<u>74 102</u> 70 536	<u>74 102</u> 70 536	<u>74 102</u> 70 536
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>136 912</u> 128 500	<u>146 591</u> 128 500	<u>135 312</u> 128 500	<u>135 312</u> 128 500	<u>135 312</u> 128 500
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>139 432</u> 132 304	<u>147 237</u> 132 304	<u>138 142</u> 132 304	<u>138 142</u> 132 304	<u>138 142</u> 132 304
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>156 298</u> 147 875	<u>165 664</u> 147 875	<u>154 750</u> 147 875	<u>154 750</u> 147 875	<u>154 750</u> 147 875
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>196 365</u> 185 277	<u>208 853</u> 185 277	<u>194 301</u> 185 277	<u>194 301</u> 185 277	<u>194 301</u> 185 277
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>247 117</u> 233 455	<u>262 414</u> 233 455	<u>244 588</u> 233 455	<u>244 588</u> 233 455	<u>244 588</u> 233 455
225-109-0209	77		1	6800	<u>340 664</u> 321 732	<u>361 893</u> 321 732	<u>337 154</u> 321 732	<u>337 154</u> 321 732	<u>337 154</u> 321 732

225-109-0100	20 13015-2012								
225-109-0101	1		1	2200	<u>103 793</u> 98 866	<u>114 246</u> 98 866	<u>119 533</u> 98 866	<u>103 793</u> 98 866	<u>113 188</u> 98 866
225-109-0102	2		1	2900	<u>130 626</u> 124 205	<u>144 405</u> 124 205	<u>151 375</u> 124 205	<u>130 626</u> 124 205	<u>143 011</u> 124 205
225-109-0103	3		1	5200	<u>234 996</u> 223 473	<u>259 703</u> 223 473	<u>272 201</u> 223 473	<u>234 996</u> 223 473	<u>257 203</u> 223 473
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>112 860</u> 107 321	<u>124 738</u> 107 321	<u>130 747</u> 107 321	<u>112 860</u> 107 321	<u>123 536</u> 107 321
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>142 035</u> 135 143	<u>156 764</u> 135 143	<u>164 215</u> 135 143	<u>142 035</u> 135 143	<u>155 274</u> 135 143
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>187 033</u> 177 759	<u>206 988</u> 177 759	<u>217 083</u> 177 759	<u>187 033</u> 177 759	<u>204 969</u> 177 759
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>241 263</u> 229 330	<u>266 920</u> 229 330	<u>279 899</u> 229 330	<u>241 263</u> 229 330	<u>264 325</u> 229 330
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>185 937</u> 177 348	<u>203 992</u> 177 348	<u>213 125</u> 177 348	<u>185 937</u> 177 348	<u>202 165</u> 177 348
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>313 296</u> 298 661	<u>344 179</u> 298 661	<u>359 802</u> 298 661	<u>313 296</u> 298 661	<u>341 055</u> 298 661
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>134 459</u> 128 161	<u>147 763</u> 128 161	<u>154 493</u> 128 161	<u>134 459</u> 128 161	<u>146 417</u> 128 161

225-109-0111	78		1	6200	<u>291 597</u> 277 723	<u>321 055</u> 277 723	<u>335 957</u> 277 723	<u>291 597</u> 277 723	<u>318 075</u> 277 723
225-109-0112	79		1	2000	<u>90 125</u> 85 696	<u>99 628</u> 85 696	<u>104 435</u> 85 696	<u>90 125</u> 85 696	<u>98 666</u> 85 696
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>211 073</u> 201 179	<u>231 979</u> 201 179	<u>242 555</u> 201 179	<u>211 073</u> 201 179	<u>229 864</u> 201 179
225-109-0200	20 13015-2012								
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>74 102</u> 70 536	<u>81 705</u> 70 536	<u>85 550</u> 70 536	<u>74 102</u> 70 536	<u>80 935</u> 70 536
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>135 312</u> 128 500	<u>150 042</u> 128 500	<u>157 492</u> 128 500	<u>135 312</u> 128 500	<u>148 551</u> 128 500
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>138 142</u> 132 304	<u>150 020</u> 132 304	<u>156 029</u> 132 304	<u>138 142</u> 132 304	<u>148 818</u> 132 304
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>154 750</u> 147 875	<u>169 004</u> 147 875	<u>176 214</u> 147 875	<u>154 750</u> 147 875	<u>167 562</u> 147 875
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>194 301</u> 185 277	<u>213 306</u> 185 277	<u>222 920</u> 185 277	<u>194 301</u> 185 277	<u>211 383</u> 185 277
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>244 588</u> 233 455	<u>267 869</u> 233 455	<u>279 646</u> 233 455	<u>244 588</u> 233 455	<u>265 514</u> 233 455

					,				
225-109-0209	77		1	6800	<u>337 154</u> 321 732	<u>369 463</u> 321 732	<u>385 807</u> 321 732	<u>337 154</u> 321 732	<u>366 194</u> 321 732

					,	.
225-109-0100	20 13015-2012					
225-109-0101	1		1	2200	<u>103 258</u> 98 866	
225-109-0102	2		1	2900	<u>129 922</u> 124 205	
225-109-0103	3		1	5200	<u>233 733</u> 223 473	
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>112 252</u> 107 321	
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>141 282</u> 135 143	

225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>186 013</u> 177 759
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>239 952</u> 229 330
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>185 014</u> 177 348
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>311 717</u> 298 661
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>133 779</u> 128 161
225-109-0111	78		1	6200	<u>290 091</u> 277 723
225-109-0112	79		1	2000	<u>89 639</u> 85 696
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>210 005</u> 201 179
225-109-0200	20 13015-2012				
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>73 714</u> 70 536

225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>134 560</u> 128 500
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>137 534</u> 132 304
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>154 021</u> 147 875
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>193 329</u> 185 277
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>243 397</u> 233 455
225-109-0209	77		1	6800	<u>335 502</u> 321 732

225-110.

225-110-0100	21509-76								
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>18 933</u> 18 001	<u>19 942</u> 18 001	<u>18 767</u> 18 001	<u>18 767</u> 18 001	<u>18 767</u> 18 001
225-110-0102	21509-76		1	323	<u>19 873</u> 18 824		<u>19 707</u> 18 824	<u>19 717</u> 18 824	<u>19 605</u> 18 824
225-110-0300		2							
225-110-0301	1,2 , 100 13015-2012	2	1	358	<u>14 415</u> 12 457	<u>15 324</u> 12 457	<u>15 143</u> 12 457	<u>15 414</u> 12 457	<u>14 799</u> 12 457
225-110-0302	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>12 618</u> 11 300	<u>13 212</u> 11 300	<u>13 093</u> 11 300	<u>13 271</u> 11 300	<u>12 868</u> 11 300
225-110-0303	1,5 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>14 277</u> 12 511	<u>15 090</u> 12 511	<u>14 928</u> 12 511	<u>15 171</u> 12 511	<u>14 620</u> 12 511
225-110-0304	, 1,5 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>14 102</u> 12 737	<u>14 711</u> 12 737	<u>14 590</u> 12 737	<u>14 772</u> 12 737	<u>14 359</u> 12 737
225-110-0305	, 1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>16 517</u> 14 688	<u>17 347</u> 14 688	<u>17 181</u> 14 688	<u>17 429</u> 14 688	<u>16 867</u> 14 688
225-110-0400		2							
225-110-0401	1 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>15 569</u> 14 187	<u>16 178</u> 14 187	<u>16 057</u> 14 187	<u>16 239</u> 14 187	<u>15 826</u> 14 187

225-110-0402	1 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>17 793</u> 15 985	<u>18 605</u> 15 985	<u>18 444</u> 15 985	<u>18 686</u> 15 985	<u>18 136</u> 15 985
225-110-0403	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>12 357</u> 11 042	<u>12 951</u> 11 042	<u>12 832</u> 11 042	<u>13 010</u> 11 042	<u>12 607</u> 11 042
225-110-0404	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>14 053</u> 12 254	<u>14 883</u> 12 254	<u>14 717</u> 12 254	<u>14 965</u> 12 254	<u>14 403</u> 12 254
225-110-0500	13015-2012								
225-110-0501	10		1	160	<u>16 555</u> 15 560	<u>16 961</u> 15 560	<u>16 880</u> 15 560	<u>17 001</u> 15 560	<u>16 726</u> 15 560
225-110-0502	15		1	300	<u>23 647</u> 21 869	<u>24 408</u> 21 869	<u>24 256</u> 21 869	<u>24 484</u> 21 869	<u>23 968</u> 21 869
225-110-0600	- 13015-2012	3							
225-110-0601	- , 1 13015-2012	3	1	2478	<u>131 354</u> 124 370	<u>139 091</u> 124 370	<u>130 075</u> 124 370	<u>130 075</u> 124 370	<u>130 075</u> 124 370
225-110-0602	- , 2 13015-2012	3	1	2475	<u>146 886</u> 139 724	<u>154 613</u> 139 724	<u>145 609</u> 139 724	<u>145 609</u> 139 724	<u>145 609</u> 139 724

225-110-0100	21509-76								
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>18 767</u> 18 001	<u>20 301</u> 18 001	<u>21 078</u> 18 001	<u>18 767</u> 18 001	<u>20 146</u> 18 001
225-110-0102	21509-76		1	323	<u>19 605</u> 18 824			<u>19 605</u> 18 824	
225-110-0300		2							
225-110-0301	1,2 , 100 13015-2012	2	1	358	<u>15 270</u> 12 457	<u>16 411</u> 12 457	<u>17 588</u> 12 457	<u>15 052</u> 12 457	<u>15 777</u> 12 457
225-110-0302	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>13 176</u> 11 300	<u>13 922</u> 11 300	<u>14 692</u> 11 300	<u>13 034</u> 11 300	<u>13 508</u> 11 300
225-110-0303	1,5 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>15 041</u> 12 511	<u>16 061</u> 12 511	<u>17 114</u> 12 511	<u>14 847</u> 12 511	<u>15 494</u> 12 511
225-110-0304	, 1,5 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>14 675</u> 12 737	<u>15 440</u> 12 737	<u>16 229</u> 12 737	<u>14 529</u> 12 737	<u>15 015</u> 12 737
225-110-0305	, 1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>17 297</u> 14 688	<u>18 339</u> 14 688	<u>19 415</u> 14 688	<u>17 098</u> 14 688	<u>17 760</u> 14 688
225-110-0400		2							
225-110-0401	1 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>16 142</u> 14 187	<u>16 907</u> 14 187	<u>17 696</u> 14 187	<u>15 996</u> 14 187	<u>16 482</u> 14 187

225-110-0402	1 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>18 557</u> 15 985	<u>19 577</u> 15 985	<u>20 629</u> 15 985	<u>18 363</u> 15 985	<u>19 010</u> 15 985
225-110-0403	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>12 915</u> 11 042	<u>13 661</u> 11 042	<u>14 431</u> 11 042	<u>12 773</u> 11 042	<u>13 247</u> 11 042
225-110-0404	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>14 833</u> 12 254	<u>15 875</u> 12 254	<u>16 951</u> 12 254	<u>14 634</u> 12 254	<u>15 296</u> 12 254
225-110-0500	13015-2012								
225-110-0501	10		1	160	<u>16 937</u> 15 560	<u>17 447</u> 15 560	<u>17 973</u> 15 560	<u>16 840</u> 15 560	<u>17 163</u> 15 560
225-110-0502	15		1	300	<u>24 363</u> 21 869	<u>25 319</u> 21 869	<u>26 306</u> 21 869	<u>24 180</u> 21 869	<u>24 788</u> 21 869
225-110-0600	- 13015-2012	3							
225-110-0601	- , 1 13015-2012	3	1	2478	<u>130 075</u> 124 370	<u>141 849</u> 124 370	<u>147 805</u> 124 370	<u>130 075</u> 124 370	<u>140 658</u> 124 370
225-110-0602	- , 2 13015-2012	3	1	2475	<u>145 609</u> 139 724	<u>157 368</u> 139 724	<u>163 317</u> 139 724	<u>145 609</u> 139 724	<u>156 179</u> 139 724

225-110-0100	21509-76				
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>18 688</u> 18 001
225-110-0102	21509-76		1	323	
225-110-0300		2			
225-110-0301	1,2 , 100 13015-2012	2	1	358	
225-110-0302	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	
225-110-0303	1,5 , 140 13015-2012	2	1	320	
225-110-0304	, 1,5 , 100 13015-2012	2	1	240	
225-110-0305	, 1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	
225-110-0400		2			
225-110-0401	1 , 100 13015-2012	2	1	240	

225-110-0402	1 , 140 13015-2012	2	1	320	
225-110-0403	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	
225-110-0404	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	
225-110-0500	13015-2012				
225-110-0501	10		1	160	
225-110-0502	15		1	300	
225-110-0600	- 13015-2012	3			
225-110-0601	- , 1 13015-2012	3	1	2478	<u>129 473</u> 124 370
225-110-0602	- , 2 13015-2012	3	1	2475	<u>145 008</u> 139 724

225-2.
225-201.

					,	.			
225-201-0100	13015-2012								
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>35 648</u> 33 036	<u>38 770</u> 33 036	<u>35 132</u> 33 036	<u>35 132</u> 33 036	<u>35 132</u> 33 036
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>63 791</u> 58 929	<u>69 645</u> 58 929	<u>62 824</u> 58 929	<u>62 824</u> 58 929	<u>62 824</u> 58 929
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>82 619</u> 75 446	<u>91 448</u> 75 446	<u>81 160</u> 75 446	<u>81 160</u> 75 446	<u>81 160</u> 75 446
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>145 845</u> 135 268	<u>158 458</u> 135 268	<u>143 760</u> 135 268	<u>143 760</u> 135 268	<u>143 760</u> 135 268
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>209 877</u> 194 643	<u>228 047</u> 194 643	<u>206 873</u> 194 643	<u>206 873</u> 194 643	<u>206 873</u> 194 643

					,				
225-201-0100	13015-2012								
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>35 132</u> 33 036	<u>39 884</u> 33 036	<u>42 287</u> 33 036	<u>35 132</u> 33 036	<u>39 403</u> 33 036
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>62 824</u> 58 929	<u>71 732</u> 58 929	<u>76 239</u> 58 929	<u>62 824</u> 58 929	<u>70 831</u> 58 929
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>81 160</u> 75 446	<u>94 597</u> 75 446	<u>101 394</u> 75 446	<u>81 160</u> 75 446	<u>93 237</u> 75 446
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>143 760</u> 135 268	<u>162 955</u> 135 268	<u>172 665</u> 135 268	<u>143 760</u> 135 268	<u>161 013</u> 135 268
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>206 873</u> 194 643	<u>234 526</u> 194 643	<u>248 515</u> 194 643	<u>206 873</u> 194 643	<u>231 729</u> 194 643

					,		.
225-201-0100	13015-2012						

225-201-0101	1-10		1	1000	<u>34 889</u> 33 036
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>62 368</u> 58 929
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>80 473</u> 75 446
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>142 778</u> 135 268
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>205 460</u> 194 643

225-202.

225-202-0100	13015-2012								
225-202-0101	1		1	1750	<u>97 336</u> 92 349	<u>102 799</u> 92 349	<u>96 433</u> 92 349	<u>96 433</u> 92 349	<u>96 433</u> 92 349
225-202-0102	2		1	550	<u>44 091</u> 42 363	<u>45 808</u> 42 363	<u>43 807</u> 42 363	<u>43 807</u> 42 363	<u>43 807</u> 42 363
225-202-0103	3		1	900	<u>61 036</u> 58 341	<u>63 846</u> 58 341	<u>60 572</u> 58 341	<u>60 572</u> 58 341	<u>60 572</u> 58 341
225-202-0104	4		1	1530	<u>90 820</u> 86 392	<u>95 597</u> 86 392	<u>90 030</u> 86 392	<u>90 030</u> 86 392	<u>90 030</u> 86 392
225-202-0400	,6 / 2 13015-2012								
225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>13 743</u> 12 857	<u>14 773</u> 12 857	<u>13 572</u> 12 857	<u>13 572</u> 12 857	<u>13 572</u> 12 857
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>20 695</u> 19 464	<u>22 100</u> 19 464	<u>20 463</u> 19 464	<u>20 463</u> 19 464	<u>20 463</u> 19 464
225-202-0409	75.240.14-6		1	630	<u>38 533</u> 36 696	<u>40 500</u> 36 696	<u>38 208</u> 36 696	<u>38 208</u> 36 696	<u>38 208</u> 36 696
225-202-0500	,9 / 2 13015-2012								

225-202-0506	75.180.14-9		1	450	<u>20 235</u> 19 075	<u>21 610</u> 19 075	<u>20 018</u> 19 075	<u>20 018</u> 19 075	<u>19 941</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9		1	3550	<u>163 101</u> 153 393	<u>174 185</u> 153 393	<u>161 269</u> 153 393	<u>161 269</u> 153 393	<u>161 269</u> 153 393
225-202-0700	, 15 / 2 13015-2012								
225-202-0709	75.150.14-15		1	380	<u>19 817</u> 18 750	<u>21 004</u> 18 750	<u>19 621</u> 18 750	<u>19 621</u> 18 750	<u>19 621</u> 18 750
225-202-0900	13015-2012								
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>58 546</u> 56 429	<u>60 576</u> 56 429	<u>58 211</u> 56 429	<u>58 211</u> 56 429	<u>58 211</u> 56 429
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>76 317</u> 73 393	<u>79 195</u> 73 393	<u>75 841</u> 73 393	<u>75 841</u> 73 393	<u>75 841</u> 73 393
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>140 798</u> 136 429	<u>144 648</u> 136 429	<u>140 162</u> 136 429	<u>140 162</u> 136 429	<u>140 162</u> 136 429
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>149 228</u> 141 778	<u>157 327</u> 141 778	<u>147 890</u> 141 778	<u>147 890</u> 141 778	<u>147 890</u> 141 778
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>134 681</u> 127 596	<u>142 505</u> 127 596	<u>133 388</u> 127 596	<u>133 388</u> 127 596	<u>133 388</u> 127 596

225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>149 330</u> 142 137	<u>157 060</u> 142 137	<u>148 052</u> 142 137	<u>148 052</u> 142 137	<u>148 052</u> 142 137
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>132 598</u> 125 606	<u>140 325</u> 125 606	<u>131 321</u> 125 606	<u>131 321</u> 125 606	<u>131 321</u> 125 606
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>134 320</u> 127 320	<u>142 029</u> 127 320	<u>133 046</u> 127 320	<u>133 046</u> 127 320	<u>133 046</u> 127 320
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>111 424</u> 104 654	<u>119 191</u> 104 654	<u>110 139</u> 104 654	<u>110 139</u> 104 654	<u>110 139</u> 104 654
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>119 131</u> 112 237	<u>126 945</u> 112 237	<u>117 839</u> 112 237	<u>117 839</u> 112 237	<u>117 839</u> 112 237
225-202-1200	13015-2012								
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>5 197</u> 4 976	<u>5 423</u> 4 976	<u>5 159</u> 4 976	<u>5 159</u> 4 976	<u>5 159</u> 4 976
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>14 849</u> 13 651	<u>15 338</u> 13 651	<u>15 231</u> 13 651	<u>15 370</u> 13 651	<u>15 045</u> 13 651
225-202-1206	15-8		1	165	<u>13 621</u> 12 566	<u>14 045</u> 12 566	<u>13 952</u> 12 566	<u>14 073</u> 12 566	<u>13 791</u> 12 566
225-202-1207	15-5		1	88	<u>9 772</u> 9 464	<u>10 047</u> 9 464	<u>9 727</u> 9 464	<u>9 727</u> 9 464	<u>9 727</u> 9 464
225-202-1209	5		1	73	<u>6 718</u> 6 238	<u>6 906</u> 6 238	<u>6 865</u> 6 238	<u>6 918</u> 6 238	<u>6 793</u> 6 238

8.04-08-2024

				,	.				
225-202-1210	5		1	72,5	<u>4 679</u> 4 464	<u>4 905</u> 4 464	<u>4 641</u> 4 464	<u>4 641</u> 4 464	<u>4 641</u> 4 464
225-202-1600	,9 / 2 13015-2012								
225-202-1606	75.180.14-9		1	45	<u>23 141</u> 22 768	<u>23 281</u> 22 768	<u>23 118</u> 22 768	<u>23 118</u> 22 768	<u>23 118</u> 22 768

				,					
225-202-0100	13015-2012								
225-202-0101	1		1	1750	<u>96 433</u> 92 349	<u>104 747</u> 92 349	<u>108 954</u> 92 349	<u>96 433</u> 92 349	<u>103 906</u> 92 349
225-202-0102	2		1	550	<u>43 807</u> 42 363	<u>46 420</u> 42 363	<u>47 742</u> 42 363	<u>43 807</u> 42 363	<u>46 156</u> 42 363
225-202-0103	3		1	900	<u>60 572</u> 58 341	<u>64 848</u> 58 341	<u>67 011</u> 58 341	<u>60 572</u> 58 341	<u>64 415</u> 58 341

225-202-0104	4		1	1530	<u>90 030</u> 86 392	<u>97 300</u> 86 392	<u>100 977</u> 86 392	<u>90 030</u> 86 392	<u>96 564</u> 86 392
225-202-0400	, 6 / 2 13015-2012								
225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>13 572</u> 12 857	<u>15 140</u> 12 857	<u>15 934</u> 12 857	<u>13 572</u> 12 857	<u>14 982</u> 12 857
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>20 463</u> 19 464	<u>22 601</u> 19 464	<u>23 683</u> 19 464	<u>20 463</u> 19 464	<u>22 385</u> 19 464
225-202-0409	75.240.14-6		1	630	<u>38 208</u> 36 696	<u>41 201</u> 36 696	<u>42 715</u> 36 696	<u>38 208</u> 36 696	<u>40 898</u> 36 696
225-202-0500	, 9 / 2 13015-2012								
225-202-0506	75.180.14-9		1	450	<u>19 941</u> 19 075	<u>22 091</u> 19 075	<u>23 129</u> 19 075	<u>19 941</u> 19 075	<u>21 883</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9		1	3550	<u>161 269</u> 153 393	<u>178 136</u> 153 393	<u>186 669</u> 153 393	<u>161 269</u> 153 393	<u>176 430</u> 153 393
225-202-0700	, 15 / 2 13015-2012								
225-202-0709	75.150.14-15		1	380	<u>19 621</u> 18 750	<u>21 427</u> 18 750	<u>22 340</u> 18 750	<u>19 621</u> 18 750	<u>21 244</u> 18 750

225-202-0900	13015-2012								
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>58 211</u> 56 429	<u>61 299</u> 56 429	<u>62 861</u> 56 429	<u>58 211</u> 56 429	<u>60 987</u> 56 429
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>75 841</u> 73 393	<u>80 222</u> 73 393	<u>82 438</u> 73 393	<u>75 841</u> 73 393	<u>79 779</u> 73 393
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>140 162</u> 136 429	<u>146 020</u> 136 429	<u>148 984</u> 136 429	<u>140 162</u> 136 429	<u>145 428</u> 136 429
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>147 890</u> 141 778	<u>160 215</u> 141 778	<u>166 449</u> 141 778	<u>147 890</u> 141 778	<u>158 968</u> 141 778
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>133 388</u> 127 596	<u>145 295</u> 127 596	<u>151 318</u> 127 596	<u>133 388</u> 127 596	<u>144 090</u> 127 596
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>148 052</u> 142 137	<u>159 817</u> 142 137	<u>165 768</u> 142 137	<u>148 052</u> 142 137	<u>158 626</u> 142 137
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>131 321</u> 125 606	<u>143 081</u> 125 606	<u>149 029</u> 125 606	<u>131 321</u> 125 606	<u>141 891</u> 125 606
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>133 046</u> 127 320	<u>144 777</u> 127 320	<u>150 711</u> 127 320	<u>133 046</u> 127 320	<u>143 590</u> 127 320
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>110 139</u> 104 654	<u>121 961</u> 104 654	<u>127 941</u> 104 654	<u>110 139</u> 104 654	<u>120 765</u> 104 654

225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>117 839</u> 112 237	<u>129 732</u> 112 237	<u>135 748</u> 112 237	<u>117 839</u> 112 237	<u>128 528</u> 112 237
225-202-1200	13015-2012								
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>5 159</u> 4 976	<u>5 504</u> 4 976	<u>5 678</u> 4 976	<u>5 159</u> 4 976	<u>5 469</u> 4 976
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>15 226</u> 13 651	<u>15 905</u> 13 651	<u>16 328</u> 13 651	<u>15 175</u> 13 651	<u>15 547</u> 13 651
225-202-1206	15-8		1	165	<u>13 948</u> 12 566	<u>14 538</u> 12 566	<u>14 905</u> 12 566	<u>13 904</u> 12 566	<u>14 227</u> 12 566
225-202-1207	15-5		1	88	<u>9 727</u> 9 464	<u>10 145</u> 9 464	<u>10 357</u> 9 464	<u>9 727</u> 9 464	<u>10 103</u> 9 464
225-202-1209	5		1	73	<u>6 863</u> 6 238	<u>7 124</u> 6 238	<u>7 286</u> 6 238	<u>6 843</u> 6 238	<u>6 986</u> 6 238
225-202-1210	5		1	72,5	<u>4 641</u> 4 464	<u>4 986</u> 4 464	<u>5 160</u> 4 464	<u>4 641</u> 4 464	<u>4 951</u> 4 464
225-202-1600	,9 / 2 13015-2012								
225-202-1606	75.180.14-9		1	45	<u>23 118</u> 22 768	<u>23 331</u> 22 768	<u>23 440</u> 22 768	<u>23 118</u> 22 768	<u>23 310</u> 22 768

225-202-0100	13015-2012				
225-202-0101	1		1	1750	<u>96 008</u> 92 349
225-202-0102	2		1	550	<u>43 673</u> 42 363
225-202-0103	3		1	900	<u>60 353</u> 58 341
225-202-0104	4		1	1530	<u>89 659</u> 86 392
225-202-0400	,6 / 2 13015-2012				
225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>13 492</u> 12 857
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>20 354</u> 19 464
225-202-0409	75.240.14-6		1	630	<u>38 055</u> 36 696
225-202-0500	,9 / 2 13015-2012				

225-202-0506	75.180.14-9		1	450	
225-202-0515	300.240.20-9		1	3550	<u>160 407</u> 153 393
225-202-0700	, 15 / 2 13015-2012				
225-202-0709	75.150.14-15		1	380	<u>19 529</u> 18 750
225-202-0900	13015-2012				
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>58 053</u> 56 429
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>75 617</u> 73 393
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>139 863</u> 136 429
225-202-1100	13015-2012	3			
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>147 260</u> 141 778
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>132 779</u> 127 596

225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>147 451</u> 142 137
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>130 720</u> 125 606
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>132 446</u> 127 320
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>109 535</u> 104 654
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>117 231</u> 112 237
225-202-1200	13015-2012				
225-202-1203	10-5		1	72,5	<u>5 142</u> 4 976
225-202-1204	10 -3		1	190	
225-202-1206	15-8		1	165	
225-202-1207	15-5		1	88	<u>9 706</u> 9 464
225-202-1209	5		1	73	
225-202-1210	5		1	72,5	<u>4 624</u> 4 464

225-202-1600	,9 / 2 13015-2012				
225-202-1606	75.180.14-9		1	45	<u>23 107</u> 22 768

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>123 708</u> 116 744	<u>131 545</u> 116 744	<u>122 413</u> 116 744	<u>122 413</u> 116 744	<u>122 413</u> 116 744
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>139 742</u> 132 608	<u>147 550</u> 132 608	<u>138 451</u> 132 608	<u>138 451</u> 132 608	<u>138 451</u> 132 608

225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>193 467</u> 185 696	<u>201 275</u> 185 696	<u>192 176</u> 185 696	<u>192 176</u> 185 696	<u>192 176</u> 185 696
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>133 949</u> 126 857	<u>141 795</u> 126 857	<u>132 652</u> 126 857	<u>132 652</u> 126 857	<u>132 652</u> 126 857
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>172 597</u> 165 074	<u>180 406</u> 165 074	<u>171 307</u> 165 074	<u>171 307</u> 165 074	<u>171 307</u> 165 074
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>119 738</u> 112 833	<u>127 559</u> 112 833	<u>118 445</u> 112 833	<u>118 445</u> 112 833	<u>118 445</u> 112 833
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>120 516</u> 113 601	<u>128 337</u> 113 601	<u>119 223</u> 113 601	<u>119 223</u> 113 601	<u>119 223</u> 113 601
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>137 419</u> 130 297	<u>145 249</u> 130 297	<u>136 124</u> 130 297	<u>136 124</u> 130 297	<u>136 124</u> 130 297
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>153 775</u> 146 464	<u>161 599</u> 146 464	<u>152 482</u> 146 464	<u>152 482</u> 146 464	<u>152 482</u> 146 464

225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>145 578</u> 138 364	<u>153 402</u> 138 364	<u>144 285</u> 138 364	<u>144 285</u> 138 364	<u>144 285</u> 138 364
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>148 677</u> 141 422	<u>156 507</u> 141 422	<u>147 383</u> 141 422	<u>147 383</u> 141 422	<u>147 383</u> 141 422
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>137 674</u> 130 474	<u>145 610</u> 130 474	<u>136 362</u> 130 474	<u>136 362</u> 130 474	<u>136 362</u> 130 474
225-203-0700	13015-2012								
225-203-0701	1		1	130	<u>10 049</u> 9 645	<u>10 455</u> 9 645	<u>9 982</u> 9 645	<u>9 982</u> 9 645	<u>9 982</u> 9 645
225-203-0702	2		1	220	<u>17 461</u> 16 773	<u>18 148</u> 16 773	<u>17 348</u> 16 773	<u>17 348</u> 16 773	<u>17 348</u> 16 773
225-203-0703	3		1	350	<u>26 580</u> 25 498	<u>27 672</u> 25 498	<u>26 399</u> 25 498	<u>26 399</u> 25 498	<u>26 399</u> 25 498
225-203-0704	4		1	480	<u>31 629</u> 30 202	<u>33 127</u> 30 202	<u>31 381</u> 30 202	<u>31 381</u> 30 202	<u>31 381</u> 30 202
225-203-0705	5		1	600	<u>50 336</u> 48 426	<u>52 210</u> 48 426	<u>50 027</u> 48 426	<u>50 027</u> 48 426	<u>50 027</u> 48 426

225-203-0706	6		1	1250	<u>93 198</u> 89 356	<u>97 101</u> 89 356	<u>92 553</u> 89 356	<u>92 553</u> 89 356	<u>92 553</u> 89 356
225-203-0707	7		1	1770	<u>149 369</u> 143 721	<u>154 895</u> 143 721	<u>148 455</u> 143 721	<u>148 455</u> 143 721	<u>148 455</u> 143 721
225-203-0708	8		1	2880	<u>216 834</u> 207 956	<u>225 826</u> 207 956	<u>215 348</u> 207 956	<u>215 348</u> 207 956	<u>215 348</u> 207 956
225-203-0709	1 (1-8)		1	175	<u>12 812</u> 12 277	<u>13 358</u> 12 277	<u>12 722</u> 12 277	<u>12 722</u> 12 277	<u>12 722</u> 12 277
225-203-0710	2 (1-8)		1	425	<u>25 158</u> 23 929	<u>26 484</u> 23 929	<u>24 938</u> 23 929	<u>24 938</u> 23 929	<u>24 938</u> 23 929
225-203-0711	3 (1-8)		1	475	<u>47 270</u> 45 670	<u>48 753</u> 45 670	<u>47 025</u> 45 670	<u>47 025</u> 45 670	<u>47 025</u> 45 670
225-203-0712	4 (1-8)		1	525	<u>51 809</u> 50 045	<u>53 448</u> 50 045	<u>51 538</u> 50 045	<u>51 538</u> 50 045	<u>51 538</u> 50 045
225-203-0713	5 (1-8)		1	800	<u>61 454</u> 58 973	<u>63 952</u> 58 973	<u>61 041</u> 58 973	<u>61 041</u> 58 973	<u>61 041</u> 58 973
225-203-0714	6 (1-8)		1	950	<u>100 098</u> 96 830	<u>103 064</u> 96 830	<u>99 607</u> 96 830	<u>99 607</u> 96 830	<u>99 607</u> 96 830
225-203-0715	7 (1-8)		1	1025	<u>107 357</u> 103 839	<u>110 557</u> 103 839	<u>106 828</u> 103 839	<u>106 828</u> 103 839	<u>106 828</u> 103 839
225-203-0716	8 (1-8)		1	475	<u>18 989</u> 17 723	<u>20 472</u> 17 723	<u>18 743</u> 17 723	<u>18 743</u> 17 723	<u>18 743</u> 17 723

225-203-0717	9 (1-8)		1	725	<u>33 232</u> 31 250	<u>35 495</u> 31 250	<u>32 858</u> 31 250	<u>32 858</u> 31 250	<u>32 858</u> 31 250
225-203-0718	10 (1-8)		1	800	<u>45 551</u> 43 259	<u>48 049</u> 43 259	<u>45 138</u> 43 259	<u>45 138</u> 43 259	<u>45 138</u> 43 259
225-203-0719	11 (1-8)		1	2050	<u>171 162</u> 164 643	<u>177 562</u> 164 643	<u>170 104</u> 164 643	<u>170 104</u> 164 643	<u>170 104</u> 164 643
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>126 195</u> 120 045	<u>132 829</u> 120 045	<u>125 098</u> 120 045	<u>125 098</u> 120 045	<u>125 098</u> 120 045
225-203-0721	13 (1-8)		1	2175	<u>178 261</u> 171 384	<u>185 051</u> 171 384	<u>177 138</u> 171 384	<u>177 138</u> 171 384	<u>177 138</u> 171 384
225-203-0800	13015-2012								
225-203-0801	-1		1	50	<u>3 815</u> 3 661	<u>3 972</u> 3 661	<u>3 790</u> 3 661	<u>3 790</u> 3 661	<u>3 790</u> 3 661
225-203-0802	-2		1	90	<u>4 672</u> 4 420	<u>4 953</u> 4 420	<u>4 626</u> 4 420	<u>4 626</u> 4 420	<u>4 626</u> 4 420
225-203-0803	-3		1	100	<u>6 230</u> 5 938	<u>6 543</u> 5 938	<u>6 179</u> 5 938	<u>6 179</u> 5 938	<u>6 179</u> 5 938
225-203-0804	-4		1	160	<u>8 487</u> 8 036	<u>8 986</u> 8 036	<u>8 404</u> 8 036	<u>8 404</u> 8 036	<u>8 404</u> 8 036
225-203-0805	-5		1	180	<u>9 841</u> 9 330	<u>10 403</u> 9 330	<u>9 748</u> 9 330	<u>9 748</u> 9 330	<u>9 748</u> 9 330

225-203-0806	-6		1	200	<u>12 054</u> 11 473	<u>12 679</u> 11 473	<u>11 951</u> 11 473	<u>11 951</u> 11 473	<u>11 951</u> 11 473
225-203-0807	-7		1	250	<u>13 566</u> 12 857	<u>14 346</u> 12 857	<u>13 436</u> 12 857	<u>13 436</u> 12 857	<u>13 436</u> 12 857
225-203-0808	-8		1	270	<u>15 236</u> 14 464	<u>16 079</u> 14 464	<u>15 097</u> 14 464	<u>15 097</u> 14 464	<u>15 097</u> 14 464
225-203-0809	-9		1	300	<u>16 703</u> 15 848	<u>17 640</u> 15 848	<u>16 548</u> 15 848	<u>16 548</u> 15 848	<u>16 548</u> 15 848
225-203-0810	-10		1	380	<u>19 275</u> 18 214	<u>20 461</u> 18 214	<u>19 079</u> 18 214	<u>19 079</u> 18 214	<u>19 079</u> 18 214
225-203-0900	13015-2012								
225-203-0901	20-10		1	240	<u>14 658</u> 13 959	<u>15 407</u> 13 959	<u>14 534</u> 13 959	<u>14 534</u> 13 959	<u>14 534</u> 13 959
225-203-0903	20-5		1	175	<u>10 630</u> 10 120	<u>11 176</u> 10 120	<u>10 539</u> 10 120	<u>10 539</u> 10 120	<u>10 539</u> 10 120
225-203-0908	1		1	275	<u>14 253</u> 13 482	<u>15 112</u> 13 482	<u>14 111</u> 13 482	<u>14 111</u> 13 482	<u>14 111</u> 13 482
225-203-0911	2		1	175	<u>9 966</u> 9 464	<u>10 512</u> 9 464	<u>9 875</u> 9 464	<u>9 875</u> 9 464	<u>9 875</u> 9 464
225-203-1000	13015-2012								

225-203-1001	5		1	20	<u>1 584</u> 1 521	<u>1 646</u> 1 521	<u>1 573</u> 1 521	<u>1 573</u> 1 521	<u>1 573</u> 1 521
225-203-1002	10		1	40	<u>2 381</u> 2 265	<u>2 505</u> 2 265	<u>2 360</u> 2 265	<u>2 360</u> 2 265	<u>2 360</u> 2 265
225-203-1005	9		1	1000	<u>81 634</u> 78 476	<u>84 756</u> 78 476	<u>81 118</u> 78 476	<u>81 118</u> 78 476	<u>81 118</u> 78 476

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>122 413</u> 116 744	<u>134 339</u> 116 744	<u>140 371</u> 116 744	<u>122 413</u> 116 744	<u>133 132</u> 116 744
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>138 451</u> 132 608	<u>150 334</u> 132 608	<u>156 345</u> 132 608	<u>138 451</u> 132 608	<u>149 132</u> 132 608
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>192 176</u> 185 696	<u>204 059</u> 185 696	<u>210 071</u> 185 696	<u>192 176</u> 185 696	<u>202 857</u> 185 696

225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>132 652</u> 126 857	<u>144 592</u> 126 857	<u>150 632</u> 126 857	<u>132 652</u> 126 857	<u>143 384</u> 126 857
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>171 307</u> 165 074	<u>183 190</u> 165 074	<u>189 201</u> 165 074	<u>171 307</u> 165 074	<u>181 988</u> 165 074
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>118 445</u> 112 833	<u>130 348</u> 112 833	<u>136 368</u> 112 833	<u>118 445</u> 112 833	<u>129 143</u> 112 833
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>119 223</u> 113 601	<u>131 125</u> 113 601	<u>137 146</u> 113 601	<u>119 223</u> 113 601	<u>129 921</u> 113 601
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>136 124</u> 130 297	<u>148 041</u> 130 297	<u>154 069</u> 130 297	<u>136 124</u> 130 297	<u>146 835</u> 130 297
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>152 482</u> 146 464	<u>164 389</u> 146 464	<u>170 412</u> 146 464	<u>152 482</u> 146 464	<u>163 184</u> 146 464
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>144 285</u> 138 364	<u>156 192</u> 138 364	<u>162 215</u> 138 364	<u>144 285</u> 138 364	<u>154 987</u> 138 364

225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>147 383</u> 141 422	<u>159 299</u> 141 422	<u>165 327</u> 141 422	<u>147 383</u> 141 422	<u>158 093</u> 141 422
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>136 362</u> 130 474	<u>148 440</u> 130 474	<u>154 549</u> 130 474	<u>136 362</u> 130 474	<u>147 218</u> 130 474
225-203-0700	13015-2012								
225-203-0701	1		1	130	<u>9 982</u> 9 645	<u>10 600</u> 9 645	<u>10 912</u> 9 645	<u>9 982</u> 9 645	<u>10 537</u> 9 645
225-203-0702	2		1	220	<u>17 348</u> 16 773	<u>18 393</u> 16 773	<u>18 922</u> 16 773	<u>17 348</u> 16 773	<u>18 287</u> 16 773
225-203-0703	3		1	350	<u>26 399</u> 25 498	<u>28 062</u> 25 498	<u>28 903</u> 25 498	<u>26 399</u> 25 498	<u>27 894</u> 25 498
225-203-0704	4		1	480	<u>31 381</u> 30 202	<u>33 662</u> 30 202	<u>34 815</u> 30 202	<u>31 381</u> 30 202	<u>33 431</u> 30 202
225-203-0705	5		1	600	<u>50 027</u> 48 426	<u>52 878</u> 48 426	<u>54 320</u> 48 426	<u>50 027</u> 48 426	<u>52 589</u> 48 426
225-203-0706	6		1	1250	<u>92 553</u> 89 356	<u>98 492</u> 89 356	<u>101 497</u> 89 356	<u>92 553</u> 89 356	<u>97 891</u> 89 356
225-203-0707	7		1	1770	<u>148 455</u> 143 721	<u>156 865</u> 143 721	<u>161 119</u> 143 721	<u>148 455</u> 143 721	<u>156 014</u> 143 721

225-203-0708	8		1	2880	<u>215 348</u> 207 956	<u>229 032</u> 207 956	<u>235 954</u> 207 956	<u>215 348</u> 207 956	<u>227 647</u> 207 956
225-203-0709	1 (1-8)		1	175	<u>12 722</u> 12 277	<u>13 553</u> 12 277	<u>13 974</u> 12 277	<u>12 722</u> 12 277	<u>13 469</u> 12 277
225-203-0710	2 (1-8)		1	425	<u>24 938</u> 23 929	<u>26 958</u> 23 929	<u>27 979</u> 23 929	<u>24 938</u> 23 929	<u>26 753</u> 23 929
225-203-0711	3 (1-8)		1	475	<u>47 025</u> 45 670	<u>49 282</u> 45 670	<u>50 424</u> 45 670	<u>47 025</u> 45 670	<u>49 054</u> 45 670
225-203-0712	4 (1-8)		1	525	<u>51 538</u> 50 045	<u>54 032</u> 50 045	<u>55 294</u> 50 045	<u>51 538</u> 50 045	<u>53 780</u> 50 045
225-203-0713	5 (1-8)		1	800	<u>61 041</u> 58 973	<u>64 842</u> 58 973	<u>66 765</u> 58 973	<u>61 041</u> 58 973	<u>64 458</u> 58 973
225-203-0714	6 (1-8)		1	950	<u>99 607</u> 96 830	<u>104 121</u> 96 830	<u>106 405</u> 96 830	<u>99 607</u> 96 830	<u>103 665</u> 96 830
225-203-0715	7 (1-8)		1	1025	<u>106 828</u> 103 839	<u>111 698</u> 103 839	<u>114 162</u> 103 839	<u>106 828</u> 103 839	<u>111 205</u> 103 839
225-203-0716	8 (1-8)		1	475	<u>18 743</u> 17 723	<u>21 000</u> 17 723	<u>22 142</u> 17 723	<u>18 743</u> 17 723	<u>20 772</u> 17 723
225-203-0717	9 (1-8)		1	725	<u>32 858</u> 31 250	<u>36 302</u> 31 250	<u>38 045</u> 31 250	<u>32 858</u> 31 250	<u>35 954</u> 31 250
225-203-0718	10 (1-8)		1	800	<u>45 138</u> 43 259	<u>48 939</u> 43 259	<u>50 862</u> 43 259	<u>45 138</u> 43 259	<u>48 555</u> 43 259

225-203-0719	11 (1-8)		1	2050	<u>170 104</u> 164 643	<u>179 844</u> 164 643	<u>184 771</u> 164 643	<u>170 104</u> 164 643	<u>178 859</u> 164 643
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>125 098</u> 120 045	<u>135 195</u> 120 045	<u>140 302</u> 120 045	<u>125 098</u> 120 045	<u>134 173</u> 120 045
225-203-0721	13 (1-8)		1	2175	<u>177 138</u> 171 384	<u>187 473</u> 171 384	<u>192 700</u> 171 384	<u>177 138</u> 171 384	<u>186 427</u> 171 384
225-203-0800	13015-2012								
225-203-0801	-1		1	50	<u>3 790</u> 3 661	<u>4 027</u> 3 661	<u>4 147</u> 3 661	<u>3 790</u> 3 661	<u>4 003</u> 3 661
225-203-0802	-2		1	90	<u>4 626</u> 4 420	<u>5 053</u> 4 420	<u>5 270</u> 4 420	<u>4 626</u> 4 420	<u>5 010</u> 4 420
225-203-0803	-3		1	100	<u>6 179</u> 5 938	<u>6 654</u> 5 938	<u>6 894</u> 5 938	<u>6 179</u> 5 938	<u>6 606</u> 5 938
225-203-0804	-4		1	160	<u>8 404</u> 8 036	<u>9 164</u> 8 036	<u>9 549</u> 8 036	<u>8 404</u> 8 036	<u>9 087</u> 8 036
225-203-0805	-5		1	180	<u>9 748</u> 9 330	<u>10 604</u> 9 330	<u>11 036</u> 9 330	<u>9 748</u> 9 330	<u>10 517</u> 9 330
225-203-0806	-6		1	200	<u>11 951</u> 11 473	<u>12 901</u> 11 473	<u>13 382</u> 11 473	<u>11 951</u> 11 473	<u>12 805</u> 11 473
225-203-0807	-7		1	250	<u>13 436</u> 12 857	<u>14 624</u> 12 857	<u>15 225</u> 12 857	<u>13 436</u> 12 857	<u>14 504</u> 12 857

225-203-0808	-8		1	270	<u>15 097</u> 14 464	<u>16 380</u> 14 464	<u>17 029</u> 14 464	<u>15 097</u> 14 464	<u>16 250</u> 14 464
225-203-0809	-9		1	300	<u>16 548</u> 15 848	<u>17 974</u> 15 848	<u>18 695</u> 15 848	<u>16 548</u> 15 848	<u>17 830</u> 15 848
225-203-0810	-10		1	380	<u>19 079</u> 18 214	<u>20 884</u> 18 214	<u>21 798</u> 18 214	<u>19 079</u> 18 214	<u>20 702</u> 18 214
225-203-0900	13015-2012								
225-203-0901	20-10		1	240	<u>14 534</u> 13 959	<u>15 675</u> 13 959	<u>16 251</u> 13 959	<u>14 534</u> 13 959	<u>15 559</u> 13 959
225-203-0903	20-5		1	175	<u>10 539</u> 10 120	<u>11 371</u> 10 120	<u>11 791</u> 10 120	<u>10 539</u> 10 120	<u>11 287</u> 10 120
225-203-0908	1		1	275	<u>14 111</u> 13 482	<u>15 418</u> 13 482	<u>16 079</u> 13 482	<u>14 111</u> 13 482	<u>15 286</u> 13 482
225-203-0911	2		1	175	<u>9 875</u> 9 464	<u>10 707</u> 9 464	<u>11 127</u> 9 464	<u>9 875</u> 9 464	<u>10 623</u> 9 464
225-203-1000	13015-2012								
225-203-1001	5		1	20	<u>1 573</u> 1 521	<u>1 668</u> 1 521	<u>1 717</u> 1 521	<u>1 573</u> 1 521	<u>1 659</u> 1 521
225-203-1002	10		1	40	<u>2 360</u> 2 265	<u>2 550</u> 2 265	<u>2 646</u> 2 265	<u>2 360</u> 2 265	<u>2 531</u> 2 265

225-203-1005	9		1	1000	<u>81 118</u> 78 476	<u>85 869</u> 78 476	<u>88 273</u> 78 476	<u>81 118</u> 78 476	<u>85 389</u> 78 476

225-203-0100	13015-2012	3				
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>121 803</u> 116 744	
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>137 844</u> 132 608	
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>191 569</u> 185 696	
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>132 042</u> 126 857	

225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>170 699</u> 165 074
225-203-0200	13015-2012	3			
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>117 837</u> 112 833
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>118 615</u> 113 601
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>135 515</u> 130 297
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>151 873</u> 146 464
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>143 676</u> 138 364
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>146 774</u> 141 422

225-203-0500	13015-2012	3			
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>135 744</u> 130 474
225-203-0700	13015-2012				
225-203-0701	1		1	130	<u>9 950</u> 9 645
225-203-0702	2		1	220	<u>17 294</u> 16 773
225-203-0703	3		1	350	<u>26 314</u> 25 498
225-203-0704	4		1	480	<u>31 264</u> 30 202
225-203-0705	5		1	600	<u>49 881</u> 48 426
225-203-0706	6		1	1250	<u>92 250</u> 89 356
225-203-0707	7		1	1770	<u>148 025</u> 143 721
225-203-0708	8		1	2880	<u>214 648</u> 207 956

225-203-0709	1 (1-8)		1	175	<u>12 679</u> 12 277
225-203-0710	2 (1-8)		1	425	<u>24 835</u> 23 929
225-203-0711	3 (1-8)		1	475	<u>46 910</u> 45 670
225-203-0712	4 (1-8)		1	525	<u>51 410</u> 50 045
225-203-0713	5 (1-8)		1	800	<u>60 847</u> 58 973
225-203-0714	6 (1-8)		1	950	<u>99 377</u> 96 830
225-203-0715	7 (1-8)		1	1025	<u>106 579</u> 103 839
225-203-0716	8 (1-8)		1	475	<u>18 628</u> 17 723
225-203-0717	9 (1-8)		1	725	<u>32 682</u> 31 250
225-203-0718	10 (1-8)		1	800	<u>44 944</u> 43 259
225-203-0719	11 (1-8)		1	2050	<u>169 606</u> 164 643

225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>124 582</u> 120 045
225-203-0721	13 (1-8)		1	2175	<u>176 610</u> 171 384
225-203-0800	13015-2012				
225-203-0801	-1		1	50	<u>3 778</u> 3 661
225-203-0802	-2		1	90	<u>4 604</u> 4 420
225-203-0803	-3		1	100	<u>6 154</u> 5 938
225-203-0804	-4		1	160	<u>8 365</u> 8 036
225-203-0805	-5		1	180	<u>9 705</u> 9 330
225-203-0806	-6		1	200	<u>11 902</u> 11 473
225-203-0807	-7		1	250	<u>13 376</u> 12 857
225-203-0808	-8		1	270	<u>15 031</u> 14 464

8.04-08-2024

225-203-0809	-9		1	300	<u>16 476</u> 15 848
225-203-0810	-10		1	380	<u>18 987</u> 18 214
225-203-0900	13015-2012				
225-203-0901	20-10		1	240	<u>14 476</u> 13 959
225-203-0903	20-5		1	175	<u>10 497</u> 10 120
225-203-0908	1		1	275	<u>14 045</u> 13 482
225-203-0911	2		1	175	<u>9 833</u> 9 464
225-203-1000	13015-2012				
225-203-1001	5		1	20	<u>1 569</u> 1 521
225-203-1002	10		1	40	<u>2 350</u> 2 265
225-203-1005	9		1	1000	<u>80 875</u> 78 476

225-204.

225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500	<u>343 349</u> 333 802	<u>351 154</u> 333 802	<u>342 058</u> 333 802	<u>342 058</u> 333 802	<u>342 058</u> 333 802
225-204-0102	2-		1	3000	<u>373 904</u> 362 900	<u>383 270</u> 362 900	<u>372 355</u> 362 900	<u>372 355</u> 362 900	<u>372 355</u> 362 900
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>276 781</u> 266 929	<u>286 147</u> 266 929	<u>275 232</u> 266 929	<u>275 232</u> 266 929	<u>275 232</u> 266 929
225-204-0104	3-		1	4300	<u>683 747</u> 649 808	<u>694 804</u> 649 808	<u>692 383</u> 649 808	<u>695 541</u> 649 808	<u>688 173</u> 649 808
225-204-0106	5-		1	6500	<u>887 204</u> 862 449	<u>907 497</u> 862 449	<u>883 850</u> 862 449	<u>883 850</u> 862 449	<u>883 850</u> 862 449
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 127 555</u> 1 069 634	<u>1 146 841</u> 1 069 634	<u>1 142 618</u> 1 069 634	<u>1 148 126</u> 1 069 634	<u>1 135 274</u> 1 069 634
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 819 197</u> 1 732 912	<u>1 846 454</u> 1 732 912	<u>1 840 486</u> 1 732 912	<u>1 848 271</u> 1 732 912	<u>1 830 107</u> 1 732 912
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 968 468</u> 1 874 481	<u>1 998 297</u> 1 874 481	<u>1 991 766</u> 1 874 481	<u>2 000 285</u> 1 874 481	<u>1 980 407</u> 1 874 481
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>179 277</u> 168 599	<u>183 134</u> 168 599	<u>182 290</u> 168 599	<u>183 391</u> 168 599	<u>180 821</u> 168 599

225-204-0113	2-2		1	2400	<u>168 493</u> 161 239	<u>175 986</u> 161 239	<u>167 255</u> 161 239	<u>167 255</u> 161 239	<u>167 255</u> 161 239
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>191 683</u> 176 464	<u>197 854</u> 176 464	<u>196 503</u> 176 464	<u>198 265</u> 176 464	<u>194 153</u> 176 464
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>205 308</u> 196 523	<u>214 362</u> 196 523	<u>203 811</u> 196 523	<u>203 811</u> 196 523	<u>203 811</u> 196 523
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>226 299</u> 208 015	<u>233 756</u> 208 015	<u>232 124</u> 208 015	<u>234 253</u> 208 015	<u>229 284</u> 208 015
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>371 243</u> 359 395	<u>381 858</u> 359 395	<u>369 488</u> 359 395	<u>369 488</u> 359 395	<u>369 488</u> 359 395
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>404 603</u> 392 360	<u>415 218</u> 392 360	<u>402 849</u> 392 360	<u>402 849</u> 392 360	<u>402 849</u> 392 360
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>456 670</u> 441 443	<u>470 656</u> 441 443	<u>454 357</u> 441 443	<u>454 357</u> 441 443	<u>454 357</u> 441 443
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>474 827</u> 459 386	<u>488 814</u> 459 386	<u>472 515</u> 459 386	<u>472 515</u> 459 386	<u>472 515</u> 459 386
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>509 005</u> 490 268	<u>527 113</u> 490 268	<u>506 012</u> 490 268	<u>506 012</u> 490 268	<u>506 012</u> 490 268
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>549 894</u> 531 110	<u>567 378</u> 531 110	<u>547 004</u> 531 110	<u>547 004</u> 531 110	<u>547 004</u> 531 110
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>685 476</u> 662 675	<u>706 394</u> 662 675	<u>682 018</u> 662 675	<u>682 018</u> 662 675	<u>682 018</u> 662 675

225-204-0125	6-2		1	6700	<u>758 508</u> 711 643	<u>775 737</u> 711 643	<u>771 964</u> 711 643	<u>776 885</u> 711 643	<u>765 404</u> 711 643
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>718 780</u> 695 584	<u>739 698</u> 695 584	<u>715 322</u> 695 584	<u>715 322</u> 695 584	<u>715 322</u> 695 584
225-204-0129	3-		1	4300	<u>536 460</u> 520 682	<u>549 885</u> 520 682	<u>534 241</u> 520 682	<u>534 241</u> 520 682	<u>534 241</u> 520 682
225-204-0131	5-		1	6250	<u>771 650</u> 748 813	<u>791 163</u> 748 813	<u>768 425</u> 748 813	<u>768 425</u> 748 813	<u>768 425</u> 748 813
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 030 274</u> 974 260	<u>1 049 560</u> 974 260	<u>1 045 337</u> 974 260	<u>1 050 845</u> 974 260	<u>1 037 993</u> 974 260
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>187 349</u> 172 215	<u>193 520</u> 172 215	<u>192 169</u> 172 215	<u>193 932</u> 172 215	<u>189 819</u> 172 215
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>145 073</u> 139 016	<u>151 254</u> 139 016	<u>144 051</u> 139 016	<u>144 051</u> 139 016	<u>144 051</u> 139 016
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>191 126</u> 182 508	<u>200 180</u> 182 508	<u>189 629</u> 182 508	<u>189 629</u> 182 508	<u>189 629</u> 182 508
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>165 473</u> 158 036	<u>173 278</u> 158 036	<u>164 183</u> 158 036	<u>164 183</u> 158 036	<u>164 183</u> 158 036
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>244 398</u> 234 273	<u>254 701</u> 234 273	<u>242 695</u> 234 273	<u>242 695</u> 234 273	<u>242 695</u> 234 273
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>228 356</u> 219 297	<u>237 410</u> 219 297	<u>226 859</u> 219 297	<u>226 859</u> 219 297	<u>226 859</u> 219 297

225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>421 189</u> 406 339	<u>435 238</u> 406 339	<u>418 866</u> 406 339	<u>418 866</u> 406 339	<u>418 866</u> 406 339
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>563 313</u> 542 946	<u>582 826</u> 542 946	<u>560 088</u> 542 946	<u>560 088</u> 542 946	<u>560 088</u> 542 946
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 001 632</u> 949 761	<u>1 018 989</u> 949 761	<u>1 015 189</u> 949 761	<u>1 020 146</u> 949 761	<u>1 008 579</u> 949 761
225-204-0176	-2		1	3640	<u>267 894</u> 245 260	<u>277 254</u> 245 260	<u>275 204</u> 245 260	<u>277 878</u> 245 260	<u>271 640</u> 245 260
225-204-0178	-4		1	2180	<u>280 645</u> 272 543	<u>287 451</u> 272 543	<u>279 520</u> 272 543	<u>279 520</u> 272 543	<u>279 520</u> 272 543
225-204-0179	-5		1	2760	<u>349 348</u> 339 162	<u>357 965</u> 339 162	<u>347 924</u> 339 162	<u>347 924</u> 339 162	<u>347 924</u> 339 162
225-204-0180	-6		1	2720	<u>316 275</u> 306 568	<u>324 767</u> 306 568	<u>314 871</u> 306 568	<u>314 871</u> 306 568	<u>314 871</u> 306 568
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>393 693</u> 383 550	<u>401 498</u> 383 550	<u>392 403</u> 383 550	<u>392 403</u> 383 550	<u>392 403</u> 383 550
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>427 047</u> 415 413	<u>436 413</u> 415 413	<u>425 499</u> 415 413	<u>425 499</u> 415 413	<u>425 499</u> 415 413
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>251 177</u> 240 643	<u>261 948</u> 240 643	<u>249 396</u> 240 643	<u>249 396</u> 240 643	<u>249 396</u> 240 643
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>323 895</u> 301 309	<u>332 638</u> 301 309	<u>330 724</u> 301 309	<u>333 220</u> 301 309	<u>327 394</u> 301 309

225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 190 625</u> 1 137 435	<u>1 206 696</u> 1 137 435	<u>1 203 177</u> 1 137 435	<u>1 207 767</u> 1 137 435	<u>1 197 057</u> 1 137 435
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>225 990</u> 216 850	<u>235 200</u> 216 850	<u>224 467</u> 216 850	<u>224 467</u> 216 850	<u>224 467</u> 216 850
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>372 572</u> 344 973	<u>383 501</u> 344 973	<u>381 108</u> 344 973	<u>384 229</u> 344 973	<u>376 946</u> 344 973
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>379 101</u> 365 298	<u>392 370</u> 365 298	<u>376 908</u> 365 298	<u>376 908</u> 365 298	<u>376 908</u> 365 298
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>355 100</u> 341 089	<u>369 071</u> 341 089	<u>352 791</u> 341 089	<u>352 791</u> 341 089	<u>352 791</u> 341 089
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>376 545</u> 362 280	<u>390 516</u> 362 280	<u>374 236</u> 362 280	<u>374 236</u> 362 280	<u>374 236</u> 362 280
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>491 366</u> 471 852	<u>510 879</u> 471 852	<u>488 140</u> 471 852	<u>488 140</u> 471 852	<u>488 140</u> 471 852
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>553 030</u> 532 785	<u>572 542</u> 532 785	<u>549 804</u> 532 785	<u>549 804</u> 532 785	<u>549 804</u> 532 785
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>403 658</u> 386 607	<u>421 141</u> 386 607	<u>400 767</u> 386 607	<u>400 767</u> 386 607	<u>400 767</u> 386 607
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>430 156</u> 412 791	<u>447 639</u> 412 791	<u>427 265</u> 412 791	<u>427 265</u> 412 791	<u>427 265</u> 412 791
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>351 493</u> 338 017	<u>364 761</u> 338 017	<u>349 299</u> 338 017	<u>349 299</u> 338 017	<u>349 299</u> 338 017

225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>201 546</u> 189 573	<u>205 866</u> 189 573	<u>204 921</u> 189 573	<u>206 154</u> 189 573	<u>203 275</u> 189 573
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>223 478</u> 209 642	<u>228 570</u> 209 642	<u>227 455</u> 209 642	<u>228 909</u> 209 642	<u>225 516</u> 209 642
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>265 635</u> 248 967	<u>271 806</u> 248 967	<u>270 455</u> 248 967	<u>272 218</u> 248 967	<u>268 105</u> 248 967
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>420 571</u> 394 513	<u>430 162</u> 394 513	<u>428 062</u> 394 513	<u>430 801</u> 394 513	<u>424 409</u> 394 513
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>431 912</u> 405 633	<u>441 504</u> 405 633	<u>439 404</u> 405 633	<u>442 143</u> 405 633	<u>435 751</u> 405 633
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>467 456</u> 437 997	<u>478 385</u> 437 997	<u>475 992</u> 437 997	<u>479 113</u> 437 997	<u>471 830</u> 437 997
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>478 706</u> 449 026	<u>489 634</u> 449 026	<u>487 241</u> 449 026	<u>490 363</u> 449 026	<u>483 080</u> 449 026
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>606 624</u> 570 616	<u>619 610</u> 570 616	<u>616 767</u> 570 616	<u>620 475</u> 570 616	<u>611 822</u> 570 616
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>689 400</u> 646 373	<u>705 291</u> 646 373	<u>701 812</u> 646 373	<u>706 350</u> 646 373	<u>695 760</u> 646 373
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>697 975</u> 654 780	<u>713 867</u> 654 780	<u>710 387</u> 654 780	<u>714 926</u> 654 780	<u>704 336</u> 654 780

225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>417 272</u> 393 429	<u>425 707</u> 393 429	<u>423 860</u> 393 429	<u>426 269</u> 393 429	<u>420 648</u> 393 429
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>518 668</u> 489 254	<u>529 030</u> 489 254	<u>526 761</u> 489 254	<u>529 721</u> 489 254	<u>522 815</u> 489 254
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>663 137</u> 627 931	<u>675 094</u> 627 931	<u>672 476</u> 627 931	<u>675 891</u> 627 931	<u>667 923</u> 627 931
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>752 401</u> 712 818	<u>765 772</u> 712 818	<u>762 845</u> 712 818	<u>766 664</u> 712 818	<u>757 753</u> 712 818
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>711 183</u> 672 408	<u>724 555</u> 672 408	<u>721 627</u> 672 408	<u>725 446</u> 672 408	<u>716 535</u> 672 408
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>575 838</u> 545 304	<u>586 201</u> 545 304	<u>583 932</u> 545 304	<u>586 891</u> 545 304	<u>579 985</u> 545 304
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>703 341</u> 667 346	<u>715 298</u> 667 346	<u>712 680</u> 667 346	<u>716 095</u> 667 346	<u>708 126</u> 667 346
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>795 371</u> 754 945	<u>808 742</u> 754 945	<u>805 814</u> 754 945	<u>809 633</u> 754 945	<u>800 723</u> 754 945
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>561 084</u> 530 839	<u>571 447</u> 530 839	<u>569 178</u> 530 839	<u>572 138</u> 530 839	<u>565 232</u> 530 839
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>723 811</u> 678 104	<u>740 783</u> 678 104	<u>737 066</u> 678 104	<u>741 914</u> 678 104	<u>730 604</u> 678 104
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>834 156</u> 780 077	<u>854 470</u> 780 077	<u>850 022</u> 780 077	<u>855 823</u> 780 077	<u>842 286</u> 780 077

225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>980 911</u> 928 969	<u>998 525</u> 928 969	<u>994 668</u> 928 969	<u>999 699</u> 928 969	<u>987 961</u> 928 969
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 106 688</u> 1 046 310	<u>1 127 516</u> 1 046 310	<u>1 122 955</u> 1 046 310	<u>1 128 904</u> 1 046 310	<u>1 115 024</u> 1 046 310
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>878 005</u> 828 080	<u>895 619</u> 828 080	<u>891 762</u> 828 080	<u>896 793</u> 828 080	<u>885 055</u> 828 080
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 010 605</u> 952 112	<u>1 031 433</u> 952 112	<u>1 026 873</u> 952 112	<u>1 032 821</u> 952 112	<u>1 018 941</u> 952 112
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 144 033</u> 1 082 923	<u>1 164 861</u> 1 082 923	<u>1 160 300</u> 1 082 923	<u>1 166 249</u> 1 082 923	<u>1 152 369</u> 1 082 923
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>1 021 081</u> 968 113	<u>1 038 824</u> 968 113	<u>1 034 939</u> 968 113	<u>1 040 007</u> 968 113	<u>1 028 183</u> 968 113
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 284 281</u> 1 217 079	<u>1 306 910</u> 1 217 079	<u>1 301 955</u> 1 217 079	<u>1 308 418</u> 1 217 079	<u>1 293 338</u> 1 217 079
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>975 622</u> 923 545	<u>993 365</u> 923 545	<u>989 480</u> 923 545	<u>994 547</u> 923 545	<u>982 723</u> 923 545
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 240 205</u> 1 173 867	<u>1 262 833</u> 1 173 867	<u>1 257 879</u> 1 173 867	<u>1 264 341</u> 1 173 867	<u>1 249 262</u> 1 173 867
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 059 625</u> 1 005 901	<u>1 077 368</u> 1 005 901	<u>1 073 483</u> 1 005 901	<u>1 078 550</u> 1 005 901	<u>1 066 726</u> 1 005 901
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 321 442</u> 1 253 511	<u>1 344 070</u> 1 253 511	<u>1 339 116</u> 1 253 511	<u>1 345 578</u> 1 253 511	<u>1 330 499</u> 1 253 511

225-204-0300	2387-2013								
225-204-0301	95-2		1	750	<u>67 283</u> 64 843	<u>69 625</u> 64 843	<u>66 896</u> 64 843	<u>66 896</u> 64 843	<u>66 896</u> 64 843
225-204-0302	95-1		1	750	<u>59 942</u> 57 589	<u>62 284</u> 57 589	<u>59 555</u> 57 589	<u>59 555</u> 57 589	<u>59 555</u> 57 589
225-204-0303	95-2		1	750	<u>66 527</u> 64 096	<u>68 868</u> 64 096	<u>66 140</u> 64 096	<u>66 140</u> 64 096	<u>66 140</u> 64 096
225-204-0304	95-3		1	800	<u>90 594</u> 87 768	<u>93 092</u> 87 768	<u>90 181</u> 87 768	<u>90 181</u> 87 768	<u>90 181</u> 87 768
225-204-0307	105		1	1175	<u>91 835</u> 88 172	<u>95 503</u> 88 172	<u>91 228</u> 88 172	<u>91 228</u> 88 172	<u>91 228</u> 88 172
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>92 838</u> 89 164	<u>96 507</u> 89 164	<u>92 232</u> 89 164	<u>92 232</u> 89 164	<u>92 232</u> 89 164
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>115 209</u> 111 379	<u>118 721</u> 111 379	<u>114 628</u> 111 379	<u>114 628</u> 111 379	<u>114 628</u> 111 379
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>93 073</u> 89 506	<u>96 586</u> 89 506	<u>92 493</u> 89 506	<u>92 493</u> 89 506	<u>92 493</u> 89 506
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>119 894</u> 115 997	<u>123 422</u> 115 997	<u>119 310</u> 115 997	<u>119 310</u> 115 997	<u>119 310</u> 115 997
225-204-0313	164-2		1	3550	<u>323 796</u> 300 496	<u>332 924</u> 300 496	<u>330 925</u> 300 496	<u>333 533</u> 300 496	<u>327 449</u> 300 496

225-204-0317	164-12		1	3550	<u>366 043</u> 353 929	<u>377 127</u> 353 929	<u>364 211</u> 353 929	<u>364 211</u> 353 929	<u>364 211</u> 353 929
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>314 236</u> 303 393	<u>324 383</u> 303 393	<u>312 559</u> 303 393	<u>312 559</u> 303 393	<u>312 559</u> 303 393
225-204-0400	35 - 750 2387-2013								
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	<u>670 415</u> 634 259	<u>682 807</u> 634 259	<u>680 093</u> 634 259	<u>683 633</u> 634 259	<u>675 375</u> 634 259
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	<u>735 375</u> 697 811	<u>747 839</u> 697 811	<u>745 110</u> 697 811	<u>748 669</u> 697 811	<u>740 363</u> 697 811
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	<u>698 491</u> 661 651	<u>710 955</u> 661 651	<u>708 226</u> 661 651	<u>711 785</u> 661 651	<u>703 479</u> 661 651
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	<u>1 079 408</u> 1 027 597	<u>1 095 911</u> 1 027 597	<u>1 092 298</u> 1 027 597	<u>1 097 011</u> 1 027 597	<u>1 086 013</u> 1 027 597
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>982 262</u> 933 941	<u>997 911</u> 933 941	<u>994 485</u> 933 941	<u>998 954</u> 933 941	<u>988 525</u> 933 941
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>688 692</u> 650 893	<u>701 775</u> 650 893	<u>698 910</u> 650 893	<u>702 647</u> 650 893	<u>693 928</u> 650 893
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>758 719</u> 720 683	<u>771 190</u> 720 683	<u>768 459</u> 720 683	<u>772 021</u> 720 683	<u>763 710</u> 720 683

225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>942 117</u> 899 769	<u>954 974</u> 899 769	<u>952 159</u> 899 769	<u>955 831</u> 899 769	<u>947 263</u> 899 769
225-204-0409	22.1-1.3		1	6086	<u>1 093 559</u> 1 043 056	<u>1 109 208</u> 1 043 056	<u>1 105 782</u> 1 043 056	<u>1 110 251</u> 1 043 056	<u>1 099 822</u> 1 043 056
225-204-0410	22.1-2.3		1	6086	<u>1 154 417</u> 1 102 721	<u>1 170 067</u> 1 102 721	<u>1 166 640</u> 1 102 721	<u>1 171 110</u> 1 102 721	<u>1 160 681</u> 1 102 721
225-204-0411	22.2-1.3		1	6086	<u>1 525 009</u> 1 466 046	<u>1 540 658</u> 1 466 046	<u>1 537 232</u> 1 466 046	<u>1 541 701</u> 1 466 046	<u>1 531 272</u> 1 466 046
225-204-0412	22.3-1.3		1	6086	<u>1 361 152</u> 1 305 402	<u>1 376 801</u> 1 305 402	<u>1 373 375</u> 1 305 402	<u>1 377 844</u> 1 305 402	<u>1 367 415</u> 1 305 402
225-204-0413	22.4-1.3		1	6086	<u>1 088 026</u> 1 037 632	<u>1 103 676</u> 1 037 632	<u>1 100 249</u> 1 037 632	<u>1 104 719</u> 1 037 632	<u>1 094 290</u> 1 037 632
225-204-0414	22.4-3.3		1	6086	<u>1 325 374</u> 1 270 326	<u>1 341 024</u> 1 270 326	<u>1 337 597</u> 1 270 326	<u>1 342 067</u> 1 270 326	<u>1 331 638</u> 1 270 326
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>1 020 051</u> 967 480	<u>1 037 591</u> 967 480	<u>1 033 750</u> 967 480	<u>1 038 760</u> 967 480	<u>1 027 071</u> 967 480
225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>1 004 881</u> 952 473	<u>1 022 492</u> 952 473	<u>1 018 636</u> 952 473	<u>1 023 666</u> 952 473	<u>1 011 930</u> 952 473
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	<u>1 092 900</u> 1 038 084	<u>1 110 879</u> 1 038 084	<u>1 106 943</u> 1 038 084	<u>1 112 077</u> 1 038 084	<u>1 100 096</u> 1 038 084
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	<u>1 084 767</u> 1 031 123	<u>1 102 201</u> 1 031 123	<u>1 098 384</u> 1 031 123	<u>1 103 363</u> 1 031 123	<u>1 091 745</u> 1 031 123

225-204-0419	26.2-1.3		1	6952	<u>1 132 816</u> 1 077 408	<u>1 150 693</u> 1 077 408	<u>1 146 779</u> 1 077 408	<u>1 151 884</u> 1 077 408	<u>1 139 971</u> 1 077 408
225-204-0420	26.3-2.3		1	5932	<u>1 079 438</u> 1 029 948	<u>1 094 692</u> 1 029 948	<u>1 091 352</u> 1 029 948	<u>1 095 708</u> 1 029 948	<u>1 085 543</u> 1 029 948
225-204-0421	26.1-1.3		1	6952	<u>1 402 807</u> 1 342 105	<u>1 420 683</u> 1 342 105	<u>1 416 769</u> 1 342 105	<u>1 421 875</u> 1 342 105	<u>1 409 962</u> 1 342 105
225-204-0422	26.1-2.3		1	6952	<u>1 410 552</u> 1 349 699	<u>1 428 429</u> 1 349 699	<u>1 424 515</u> 1 349 699	<u>1 429 620</u> 1 349 699	<u>1 417 707</u> 1 349 699
225-204-0423	26.1-3.3		1	6952	<u>1 492 158</u> 1 429 704	<u>1 510 035</u> 1 429 704	<u>1 506 120</u> 1 429 704	<u>1 511 226</u> 1 429 704	<u>1 499 313</u> 1 429 704
225-204-0424	26.1-6.3		1	6952	<u>1 485 519</u> 1 423 195	<u>1 503 395</u> 1 423 195	<u>1 499 481</u> 1 423 195	<u>1 504 587</u> 1 423 195	<u>1 492 674</u> 1 423 195
225-204-0425	26.2-1.3		1	6952	<u>1 529 687</u> 1 466 498	<u>1 547 564</u> 1 466 498	<u>1 543 650</u> 1 466 498	<u>1 548 755</u> 1 466 498	<u>1 536 842</u> 1 466 498
225-204-0426	26.3-2.3		1	6952	<u>1 530 056</u> 1 466 859	<u>1 547 933</u> 1 466 859	<u>1 544 019</u> 1 466 859	<u>1 549 124</u> 1 466 859	<u>1 537 211</u> 1 466 859
225-204-0427	26.1-1.3(7)		1	6933	<u>1 015 894</u> 962 869	<u>1 033 722</u> 962 869	<u>1 029 818</u> 962 869	<u>1 034 910</u> 962 869	<u>1 023 029</u> 962 869
225-204-0500	35 - 750 2387-2013								

225-204-0501	22		1	5870	<u>937 502</u> 891 090	<u>952 596</u> 891 090	<u>949 291</u> 891 090	<u>953 602</u> 891 090	<u>943 543</u> 891 090
225-204-0502	22		1	5870	<u>1 338 615</u> 1 284 338	<u>1 353 709</u> 1 284 338	<u>1 350 404</u> 1 284 338	<u>1 354 715</u> 1 284 338	<u>1 344 656</u> 1 284 338
225-204-0503	120-200		1	2600	<u>924 434</u> 893 893	<u>931 120</u> 893 893	<u>929 656</u> 893 893	<u>931 565</u> 893 893	<u>927 110</u> 893 893
225-204-0504	140-280		1	3050	<u>926 626</u> 893 893	<u>934 469</u> 893 893	<u>932 751</u> 893 893	<u>934 991</u> 893 893	<u>929 765</u> 893 893
225-204-0506	195-310		1	4250	<u>807 065</u> 770 946	<u>817 994</u> 770 946	<u>815 601</u> 770 946	<u>818 722</u> 770 946	<u>811 439</u> 770 946
225-204-0507	220-350		1	4850	<u>935 393</u> 893 893	<u>947 864</u> 893 893	<u>945 133</u> 893 893	<u>948 695</u> 893 893	<u>940 384</u> 893 893
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>81 260</u> 78 544	<u>83 757</u> 78 544	<u>80 847</u> 78 544	<u>80 847</u> 78 544	<u>80 847</u> 78 544
225-204-0602	2		1	675	<u>61 932</u> 59 720	<u>64 040</u> 59 720	<u>61 584</u> 59 720	<u>61 584</u> 59 720	<u>61 584</u> 59 720
225-204-0603	3		1	550	<u>53 309</u> 51 473	<u>55 027</u> 51 473	<u>53 026</u> 51 473	<u>53 026</u> 51 473	<u>53 026</u> 51 473
225-204-0604	4		1	475	<u>46 996</u> 45 399	<u>48 479</u> 45 399	<u>46 751</u> 45 399	<u>46 751</u> 45 399	<u>46 751</u> 45 399

225-204-0605	5		1	400	<u>36 870</u> 35 556	<u>38 118</u> 35 556	<u>36 663</u> 35 556	<u>36 663</u> 35 556	<u>36 663</u> 35 556
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>41 928</u> 40 555	<u>43 177</u> 40 555	<u>41 722</u> 40 555	<u>41 722</u> 40 555	<u>41 722</u> 40 555
225-204-0607	-1		1	300	<u>22 947</u> 22 018	<u>23 884</u> 22 018	<u>22 792</u> 22 018	<u>22 792</u> 22 018	<u>22 792</u> 22 018
225-204-0700	0,38 () 2387-2013								
225-204-0701	-0,8-6,8		1	244	<u>62 231</u> 59 846	<u>62 859</u> 59 846	<u>62 721</u> 59 846	<u>62 901</u> 59 846	<u>62 482</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8		1	286	<u>62 436</u> 59 846	<u>63 171</u> 59 846	<u>63 010</u> 59 846	<u>63 220</u> 59 846	<u>62 730</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8		1	330	<u>62 650</u> 59 846	<u>63 499</u> 59 846	<u>63 313</u> 59 846	<u>63 555</u> 59 846	<u>62 990</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8		1	376	<u>62 874</u> 59 846	<u>63 841</u> 59 846	<u>63 629</u> 59 846	<u>63 905</u> 59 846	<u>63 261</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8		1	424	<u>71 684</u> 68 253	<u>72 774</u> 68 253	<u>72 535</u> 68 253	<u>72 846</u> 68 253	<u>72 120</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8		1	473	<u>71 922</u> 68 253	<u>73 138</u> 68 253	<u>72 872</u> 68 253	<u>73 219</u> 68 253	<u>72 409</u> 68 253

225-204-0707	-1,2-6,8		1	244	<u>67 395</u> 64 908	<u>68 022</u> 64 908	<u>67 885</u> 64 908	<u>68 064</u> 64 908	<u>67 646</u> 64 908
225-204-0708	-1,2-7,8		1	286	<u>67 600</u> 64 908	<u>68 335</u> 64 908	<u>68 174</u> 64 908	<u>68 384</u> 64 908	<u>67 894</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8		1	330	<u>67 814</u> 64 908	<u>68 662</u> 64 908	<u>68 477</u> 64 908	<u>68 719</u> 64 908	<u>68 154</u> 64 908
225-204-0710	-1,2-9,8		1	376	<u>68 038</u> 64 908	<u>69 005</u> 64 908	<u>68 793</u> 64 908	<u>69 069</u> 64 908	<u>68 425</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8		1	424	<u>78 138</u> 74 581	<u>79 228</u> 74 581	<u>78 990</u> 74 581	<u>79 301</u> 74 581	<u>78 575</u> 74 581
225-204-0712	-1,2-11,8		1	473	<u>78 377</u> 74 581	<u>79 593</u> 74 581	<u>79 327</u> 74 581	<u>79 674</u> 74 581	<u>78 864</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0803	33-2		1	250	<u>19 529</u> 18 750	<u>20 310</u> 18 750	<u>19 400</u> 18 750	<u>19 400</u> 18 750	<u>19 400</u> 18 750
225-204-0804	33-3		1	250	<u>23 143</u> 22 321	<u>23 924</u> 22 321	<u>23 014</u> 22 321	<u>23 014</u> 22 321	<u>23 014</u> 22 321
225-204-0805	43-1		1	330	<u>29 465</u> 28 393	<u>30 495</u> 28 393	<u>29 295</u> 28 393	<u>29 295</u> 28 393	<u>29 295</u> 28 393
225-204-0806	43-2		1	330	<u>34 886</u> 33 750	<u>35 917</u> 33 750	<u>34 716</u> 33 750	<u>34 716</u> 33 750	<u>34 716</u> 33 750

225-204-0807	45		1	510	<u>56 610</u> 54 821	<u>58 202</u> 54 821	<u>56 346</u> 54 821	<u>56 346</u> 54 821	<u>56 346</u> 54 821
225-204-0808	-60		1	680	<u>74 877</u> 72 500	<u>77 000</u> 72 500	<u>74 526</u> 72 500	<u>74 526</u> 72 500	<u>74 526</u> 72 500
225-204-0900	13015-2012								
225-204-0901	1-1		1	500	<u>44 389</u> 42 768	<u>45 950</u> 42 768	<u>44 131</u> 42 768	<u>44 131</u> 42 768	<u>44 131</u> 42 768
225-204-0903	1-2		1	700	<u>59 741</u> 57 500	<u>61 927</u> 57 500	<u>59 380</u> 57 500	<u>59 380</u> 57 500	<u>59 380</u> 57 500
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>139 406</u> 128 913	<u>143 584</u> 128 913	<u>142 669</u> 128 913	<u>143 863</u> 128 913	<u>141 078</u> 128 913
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>178 687</u> 167 424	<u>182 866</u> 167 424	<u>181 951</u> 167 424	<u>183 144</u> 167 424	<u>180 360</u> 167 424
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>229 593</u> 211 721	<u>236 793</u> 211 721	<u>235 216</u> 211 721	<u>237 273</u> 211 721	<u>232 475</u> 211 721
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>307 903</u> 284 675	<u>317 160</u> 284 675	<u>315 133</u> 284 675	<u>317 777</u> 284 675	<u>311 608</u> 284 675
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>6 838</u> 6 516	<u>7 181</u> 6 516	<u>6 781</u> 6 516	<u>6 781</u> 6 516	<u>6 781</u> 6 516

225-204-1002	3 (8)		1	110	<u>8 278</u> 7 955	<u>8 615</u> 7 955	<u>8 225</u> 7 955	<u>8 225</u> 7 955	<u>8 207</u> 7 955
225-204-1003	4		1	50	<u>4 990</u> 4 821	<u>5 146</u> 4 821	<u>4 964</u> 4 821	<u>4 964</u> 4 821	<u>4 964</u> 4 821
225-204-1006	3-		1	1750	<u>174 649</u> 168 745	<u>180 112</u> 168 745	<u>173 745</u> 168 745	<u>173 745</u> 168 745	<u>173 745</u> 168 745
225-204-1007	-1		1	300	<u>20 272</u> 19 375	<u>21 209</u> 19 375	<u>20 118</u> 19 375	<u>20 118</u> 19 375	<u>20 118</u> 19 375
225-204-1100	13015-2012								
225-204-1101	1		1	28	<u>4 211</u> 4 100	<u>4 299</u> 4 100	<u>4 197</u> 4 100	<u>4 197</u> 4 100	<u>4 197</u> 4 100
225-204-1103	1-3		1	95	<u>8 975</u> 8 661	<u>9 272</u> 8 661	<u>8 926</u> 8 661	<u>8 926</u> 8 661	<u>8 926</u> 8 661
225-204-1105	3		1	72	<u>9 828</u> 9 554	<u>10 053</u> 9 554	<u>9 791</u> 9 554	<u>9 791</u> 9 554	<u>9 791</u> 9 554
225-204-1300	13015-2012								
225-204-1301	1		1	2190	<u>162 085</u> 155 367	<u>168 922</u> 155 367	<u>160 955</u> 155 367	<u>160 955</u> 155 367	<u>160 955</u> 155 367
225-204-1302	1		1	2190	<u>182 730</u> 168 690	<u>188 361</u> 168 690	<u>187 128</u> 168 690	<u>188 737</u> 168 690	<u>184 984</u> 168 690

225-204-1303	12		1	2190	<u>165 022</u> 158 269	<u>171 859</u> 158 269	<u>163 891</u> 158 269	<u>163 891</u> 158 269	<u>163 891</u> 158 269
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>313 512</u> 304 998	<u>320 349</u> 304 998	<u>312 382</u> 304 998	<u>312 382</u> 304 998	<u>312 382</u> 304 998
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>481 454</u> 468 562	<u>491 694</u> 468 562	<u>479 761</u> 468 562	<u>479 761</u> 468 562	<u>479 761</u> 468 562
225-204-1308	5		1	625	<u>190 046</u> 183 335	<u>191 653</u> 183 335	<u>191 301</u> 183 335	<u>191 760</u> 183 335	<u>190 689</u> 183 335
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>340 253</u> 317 943	<u>348 674</u> 317 943	<u>346 830</u> 317 943	<u>349 235</u> 317 943	<u>343 623</u> 317 943
225-204-1313	32.9		1	725	<u>64 021</u> 59 304	<u>65 885</u> 59 304	<u>65 477</u> 59 304	<u>66 009</u> 59 304	<u>64 767</u> 59 304
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>44 707</u> 42 589	<u>46 971</u> 42 589	<u>44 333</u> 42 589	<u>44 333</u> 42 589	<u>44 333</u> 42 589
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>37 388</u> 35 357	<u>39 652</u> 35 357	<u>37 014</u> 35 357	<u>37 014</u> 35 357	<u>37 014</u> 35 357
225-204-1400	13015-2012								
225-204-1401	1.6		1	300	<u>49 368</u> 48 125	<u>50 304</u> 48 125	<u>49 213</u> 48 125	<u>49 213</u> 48 125	<u>49 213</u> 48 125
225-204-1402	2.8		1	800	<u>83 408</u> 80 667	<u>85 906</u> 80 667	<u>82 995</u> 80 667	<u>82 995</u> 80 667	<u>82 995</u> 80 667

225-204-1403	4.4		1	1200	<u>128 633</u> 124 479	<u>132 379</u> 124 479	<u>128 013</u> 124 479	<u>128 013</u> 124 479	<u>128 013</u> 124 479
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>189 311</u> 183 562	<u>194 307</u> 183 562	<u>188 486</u> 183 562	<u>188 486</u> 183 562	<u>188 486</u> 183 562
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>287 211</u> 278 769	<u>294 392</u> 278 769	<u>286 024</u> 278 769	<u>286 024</u> 278 769	<u>286 024</u> 278 769
225-204-1406	10.2		1	2800	<u>353 070</u> 342 752	<u>361 812</u> 342 752	<u>351 625</u> 342 752	<u>351 625</u> 342 752	<u>351 625</u> 342 752
225-204-1500	13015-2012								
225-204-1504	5		1	500	<u>80 269</u> 78 222	<u>81 830</u> 78 222	<u>80 011</u> 78 222	<u>80 011</u> 78 222	<u>80 011</u> 78 222
225-204-1505	6		1	760	<u>120 292</u> 117 201	<u>122 665</u> 117 201	<u>119 900</u> 117 201	<u>119 900</u> 117 201	<u>119 900</u> 117 201
225-204-1507	7		1	230	<u>27 207</u> 26 380	<u>27 925</u> 26 380	<u>27 088</u> 26 380	<u>27 088</u> 26 380	<u>27 088</u> 26 380
225-204-1512	1		1	500	<u>58 310</u> 56 524	<u>59 871</u> 56 524	<u>58 052</u> 56 524	<u>58 052</u> 56 524	<u>58 052</u> 56 524
225-204-1513	3,0		1	500	<u>59 242</u> 57 445	<u>60 803</u> 57 445	<u>58 984</u> 57 445	<u>58 984</u> 57 445	<u>58 984</u> 57 445
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>75 896</u> 73 901	<u>77 457</u> 73 901	<u>75 638</u> 73 901	<u>75 638</u> 73 901	<u>75 638</u> 73 901

8.04-08-2024

225-204-1518	1 (1,5)		1	200	<u>26 285</u> 25 536	<u>26 910</u> 25 536	<u>26 182</u> 25 536	<u>26 182</u> 25 536	<u>26 182</u> 25 536

225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500	<u>342 058</u> 333 802	<u>353 937</u> 333 802	<u>359 946</u> 333 802	<u>342 058</u> 333 802	<u>352 735</u> 333 802
225-204-0102	2-		1	3000	<u>372 355</u> 362 900	<u>386 609</u> 362 900	<u>393 820</u> 362 900	<u>372 355</u> 362 900	<u>385 167</u> 362 900
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>275 232</u> 266 929	<u>289 486</u> 266 929	<u>296 697</u> 266 929	<u>275 232</u> 266 929	<u>288 044</u> 266 929
225-204-0104	3-		1	4300	<u>692 278</u> 649 808	<u>707 647</u> 649 808	<u>717 226</u> 649 808	<u>691 120</u> 649 808	<u>699 541</u> 649 808
225-204-0106	5-		1	6500	<u>883 850</u> 862 449	<u>914 733</u> 862 449	<u>930 356</u> 862 449	<u>883 850</u> 862 449	<u>911 609</u> 862 449
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 142 435</u> 1 069 634	<u>1 169 240</u> 1 069 634	<u>1 185 948</u> 1 069 634	<u>1 140 415</u> 1 069 634	<u>1 155 103</u> 1 069 634

225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 840 227</u> 1 732 912	<u>1 878 112</u> 1 732 912	<u>1 901 725</u> 1 732 912	<u>1 837 372</u> 1 732 912	<u>1 858 131</u> 1 732 912
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 991 482</u> 1 874 481	<u>2 032 941</u> 1 874 481	<u>2 058 782</u> 1 874 481	<u>1 988 358</u> 1 874 481	<u>2 011 075</u> 1 874 481
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>182 253</u> 168 599	<u>187 614</u> 168 599	<u>190 956</u> 168 599	<u>181 849</u> 168 599	<u>184 787</u> 168 599
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>167 255</u> 161 239	<u>178 658</u> 161 239	<u>184 426</u> 161 239	<u>167 255</u> 161 239	<u>177 504</u> 161 239
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>196 444</u> 176 464	<u>205 022</u> 176 464	<u>210 368</u> 176 464	<u>195 798</u> 176 464	<u>200 498</u> 176 464
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>203 811</u> 196 523	<u>217 590</u> 196 523	<u>224 560</u> 196 523	<u>203 811</u> 196 523	<u>216 196</u> 196 523
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>232 053</u> 208 015	<u>242 417</u> 208 015	<u>248 878</u> 208 015	<u>231 272</u> 208 015	<u>236 951</u> 208 015
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>369 488</u> 359 395	<u>385 643</u> 359 395	<u>393 815</u> 359 395	<u>369 488</u> 359 395	<u>384 009</u> 359 395
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>402 849</u> 392 360	<u>419 003</u> 392 360	<u>427 175</u> 392 360	<u>402 849</u> 392 360	<u>417 369</u> 392 360
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>454 357</u> 441 443	<u>475 643</u> 441 443	<u>486 411</u> 441 443	<u>454 357</u> 441 443	<u>473 490</u> 441 443
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>472 515</u> 459 386	<u>493 801</u> 459 386	<u>504 569</u> 459 386	<u>472 515</u> 459 386	<u>491 647</u> 459 386

225-204-0122	6-2		1	5800	<u>506 012</u> 490 268	<u>533 570</u> 490 268	<u>547 510</u> 490 268	<u>506 012</u> 490 268	<u>530 782</u> 490 268
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>547 004</u> 531 110	<u>573 612</u> 531 110	<u>587 071</u> 531 110	<u>547 004</u> 531 110	<u>570 920</u> 531 110
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>682 018</u> 662 675	<u>713 852</u> 662 675	<u>729 956</u> 662 675	<u>682 018</u> 662 675	<u>710 631</u> 662 675
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>771 800</u> 711 643	<u>795 747</u> 711 643	<u>810 672</u> 711 643	<u>769 996</u> 711 643	<u>783 117</u> 711 643
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>715 322</u> 695 584	<u>747 156</u> 695 584	<u>763 260</u> 695 584	<u>715 322</u> 695 584	<u>743 935</u> 695 584
225-204-0129	3-		1	4300	<u>534 241</u> 520 682	<u>554 671</u> 520 682	<u>565 006</u> 520 682	<u>534 241</u> 520 682	<u>552 604</u> 520 682
225-204-0131	5-		1	6250	<u>768 425</u> 748 813	<u>798 121</u> 748 813	<u>813 142</u> 748 813	<u>768 425</u> 748 813	<u>795 116</u> 748 813
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 045 153</u> 974 260	<u>1 071 959</u> 974 260	<u>1 088 666</u> 974 260	<u>1 043 134</u> 974 260	<u>1 057 822</u> 974 260
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>192 110</u> 172 215	<u>200 688</u> 172 215	<u>206 034</u> 172 215	<u>191 464</u> 172 215	<u>196 164</u> 172 215
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>144 051</u> 139 016	<u>153 458</u> 139 016	<u>158 217</u> 139 016	<u>144 051</u> 139 016	<u>152 506</u> 139 016
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>189 629</u> 182 508	<u>203 408</u> 182 508	<u>210 378</u> 182 508	<u>189 629</u> 182 508	<u>202 014</u> 182 508

225-204-0153	3-05		1	2500	<u>164 183</u> 158 036	<u>176 061</u> 158 036	<u>182 070</u> 158 036	<u>164 183</u> 158 036	<u>174 859</u> 158 036
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>242 695</u> 234 273	<u>258 374</u> 234 273	<u>266 306</u> 234 273	<u>242 695</u> 234 273	<u>256 788</u> 234 273
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>226 859</u> 219 297	<u>240 638</u> 219 297	<u>247 608</u> 219 297	<u>226 859</u> 219 297	<u>239 244</u> 219 297
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>418 866</u> 406 339	<u>440 247</u> 406 339	<u>451 063</u> 406 339	<u>418 866</u> 406 339	<u>438 084</u> 406 339
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>560 088</u> 542 946	<u>589 784</u> 542 946	<u>604 805</u> 542 946	<u>560 088</u> 542 946	<u>586 779</u> 542 946
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 015 024</u> 949 761	<u>1 039 149</u> 949 761	<u>1 054 185</u> 949 761	<u>1 013 206</u> 949 761	<u>1 026 425</u> 949 761
225-204-0176	-2		1	3640	<u>275 115</u> 245 260	<u>288 125</u> 245 260	<u>296 234</u> 245 260	<u>274 135</u> 245 260	<u>281 264</u> 245 260
225-204-0178	-4		1	2180	<u>279 520</u> 272 543	<u>289 878</u> 272 543	<u>295 117</u> 272 543	<u>279 520</u> 272 543	<u>288 830</u> 272 543
225-204-0179	-5		1	2760	<u>347 924</u> 339 162	<u>361 038</u> 339 162	<u>367 671</u> 339 162	<u>347 924</u> 339 162	<u>359 711</u> 339 162
225-204-0180	-6		1	2720	<u>314 871</u> 306 568	<u>327 795</u> 306 568	<u>334 332</u> 306 568	<u>314 871</u> 306 568	<u>326 487</u> 306 568
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>392 403</u> 383 550	<u>404 281</u> 383 550	<u>410 290</u> 383 550	<u>392 403</u> 383 550	<u>403 080</u> 383 550

225-204-0182	18.18		1	3000	<u>425 499</u> 415 413	<u>439 753</u> 415 413	<u>446 963</u> 415 413	<u>425 499</u> 415 413	<u>438 311</u> 415 413
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>249 396</u> 240 643	<u>265 788</u> 240 643	<u>274 080</u> 240 643	<u>249 396</u> 240 643	<u>264 130</u> 240 643
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>330 640</u> 301 309	<u>342 792</u> 301 309	<u>350 366</u> 301 309	<u>329 725</u> 301 309	<u>336 383</u> 301 309
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 203 024</u> 1 137 435	<u>1 225 362</u> 1 137 435	<u>1 239 285</u> 1 137 435	<u>1 201 341</u> 1 137 435	<u>1 213 581</u> 1 137 435
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>224 467</u> 216 850	<u>238 484</u> 216 850	<u>245 574</u> 216 850	<u>224 467</u> 216 850	<u>237 066</u> 216 850
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>381 004</u> 344 973	<u>396 194</u> 344 973	<u>405 661</u> 344 973	<u>379 859</u> 344 973	<u>388 183</u> 344 973
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>376 908</u> 365 298	<u>397 101</u> 365 298	<u>407 316</u> 365 298	<u>376 908</u> 365 298	<u>395 058</u> 365 298
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>352 791</u> 341 089	<u>374 053</u> 341 089	<u>384 808</u> 341 089	<u>352 791</u> 341 089	<u>371 902</u> 341 089
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>374 236</u> 362 280	<u>395 498</u> 362 280	<u>406 254</u> 362 280	<u>374 236</u> 362 280	<u>393 347</u> 362 280
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>488 140</u> 471 852	<u>517 836</u> 471 852	<u>532 858</u> 471 852	<u>488 140</u> 471 852	<u>514 832</u> 471 852
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>549 804</u> 532 785	<u>579 500</u> 532 785	<u>594 522</u> 532 785	<u>549 804</u> 532 785	<u>576 495</u> 532 785

225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>400 767</u> 386 607	<u>427 375</u> 386 607	<u>440 834</u> 386 607	<u>400 767</u> 386 607	<u>424 683</u> 386 607
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>427 265</u> 412 791	<u>453 873</u> 412 791	<u>467 333</u> 412 791	<u>427 265</u> 412 791	<u>451 181</u> 412 791
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>349 299</u> 338 017	<u>369 492</u> 338 017	<u>379 707</u> 338 017	<u>349 299</u> 338 017	<u>367 450</u> 338 017
225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>204 879</u> 189 573	<u>210 884</u> 189 573	<u>214 626</u> 189 573	<u>204 427</u> 189 573	<u>207 717</u> 189 573
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>227 406</u> 209 642	<u>234 483</u> 209 642	<u>238 894</u> 209 642	<u>226 873</u> 209 642	<u>230 751</u> 209 642
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>270 396</u> 248 967	<u>278 974</u> 248 967	<u>284 321</u> 248 967	<u>269 750</u> 248 967	<u>274 450</u> 248 967
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>427 971</u> 394 513	<u>441 302</u> 394 513	<u>449 611</u> 394 513	<u>426 966</u> 394 513	<u>434 271</u> 394 513
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>439 312</u> 405 633	<u>452 644</u> 405 633	<u>460 953</u> 405 633	<u>438 308</u> 405 633	<u>445 613</u> 405 633
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>475 888</u> 437 997	<u>491 078</u> 437 997	<u>500 545</u> 437 997	<u>474 743</u> 437 997	<u>483 067</u> 437 997
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>487 137</u> 449 026	<u>502 327</u> 449 026	<u>511 795</u> 449 026	<u>485 993</u> 449 026	<u>494 316</u> 449 026

225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>616 643</u> 570 616	<u>634 692</u> 570 616	<u>645 942</u> 570 616	<u>615 283</u> 570 616	<u>625 173</u> 570 616
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>701 660</u> 646 373	<u>723 748</u> 646 373	<u>737 515</u> 646 373	<u>699 996</u> 646 373	<u>712 099</u> 646 373
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>710 236</u> 654 780	<u>732 324</u> 654 780	<u>746 091</u> 654 780	<u>708 572</u> 654 780	<u>720 675</u> 654 780
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>423 780</u> 393 429	<u>435 503</u> 393 429	<u>442 809</u> 393 429	<u>422 896</u> 393 429	<u>429 320</u> 393 429
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>526 663</u> 489 254	<u>541 066</u> 489 254	<u>550 044</u> 489 254	<u>525 578</u> 489 254	<u>533 470</u> 489 254
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>672 362</u> 627 931	<u>688 982</u> 627 931	<u>699 341</u> 627 931	<u>671 110</u> 627 931	<u>680 217</u> 627 931
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>762 717</u> 712 818	<u>781 303</u> 712 818	<u>792 886</u> 712 818	<u>761 317</u> 712 818	<u>771 501</u> 712 818
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>721 500</u> 672 408	<u>740 085</u> 672 408	<u>751 669</u> 672 408	<u>720 099</u> 672 408	<u>730 283</u> 672 408
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>583 833</u> 545 304	<u>598 236</u> 545 304	<u>607 214</u> 545 304	<u>582 748</u> 545 304	<u>590 640</u> 545 304
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>712 566</u> 667 346	<u>729 185</u> 667 346	<u>739 544</u> 667 346	<u>711 314</u> 667 346	<u>720 420</u> 667 346
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>805 687</u> 754 945	<u>824 272</u> 754 945	<u>835 856</u> 754 945	<u>804 287</u> 754 945	<u>814 471</u> 754 945

225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>569 079</u> 530 839	<u>583 483</u> 530 839	<u>592 460</u> 530 839	<u>567 994</u> 530 839	<u>575 886</u> 530 839
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>736 905</u> 678 104	<u>760 494</u> 678 104	<u>775 197</u> 678 104	<u>735 128</u> 678 104	<u>748 053</u> 678 104
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>849 828</u> 780 077	<u>878 064</u> 780 077	<u>895 662</u> 780 077	<u>847 701</u> 780 077	<u>863 172</u> 780 077
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>994 501</u> 928 969	<u>1 018 983</u> 928 969	<u>1 034 243</u> 928 969	<u>992 656</u> 928 969	<u>1 006 071</u> 928 969
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 122 757</u> 1 046 310	<u>1 151 707</u> 1 046 310	<u>1 169 751</u> 1 046 310	<u>1 120 576</u> 1 046 310	<u>1 136 439</u> 1 046 310
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>891 595</u> 828 080	<u>916 077</u> 828 080	<u>931 337</u> 828 080	<u>889 750</u> 828 080	<u>903 165</u> 828 080
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 026 674</u> 952 112	<u>1 055 625</u> 952 112	<u>1 073 669</u> 952 112	<u>1 024 493</u> 952 112	<u>1 040 356</u> 952 112
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 160 102</u> 1 082 923	<u>1 189 052</u> 1 082 923	<u>1 207 096</u> 1 082 923	<u>1 157 921</u> 1 082 923	<u>1 173 784</u> 1 082 923
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>1 034 770</u> 968 113	<u>1 059 431</u> 968 113	<u>1 074 802</u> 968 113	<u>1 032 912</u> 968 113	<u>1 046 425</u> 968 113
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 301 740</u> 1 217 079	<u>1 333 191</u> 1 217 079	<u>1 352 795</u> 1 217 079	<u>1 299 370</u> 1 217 079	<u>1 316 604</u> 1 217 079
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>989 311</u> 923 545	<u>1 013 972</u> 923 545	<u>1 029 343</u> 923 545	<u>987 453</u> 923 545	<u>1 000 966</u> 923 545

225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 257 663</u> 1 173 867	<u>1 289 115</u> 1 173 867	<u>1 308 719</u> 1 173 867	<u>1 255 294</u> 1 173 867	<u>1 272 528</u> 1 173 867
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 073 314</u> 1 005 901	<u>1 097 975</u> 1 005 901	<u>1 113 346</u> 1 005 901	<u>1 071 456</u> 1 005 901	<u>1 084 969</u> 1 005 901
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 338 900</u> 1 253 511	<u>1 370 352</u> 1 253 511	<u>1 389 956</u> 1 253 511	<u>1 336 530</u> 1 253 511	<u>1 353 764</u> 1 253 511
225-204-0300	2387-2013								
225-204-0301	95-2		1	750	<u>66 896</u> 64 843	<u>70 460</u> 64 843	<u>72 263</u> 64 843	<u>66 896</u> 64 843	<u>70 099</u> 64 843
225-204-0302	95-1		1	750	<u>59 555</u> 57 589	<u>63 118</u> 57 589	<u>64 921</u> 57 589	<u>59 555</u> 57 589	<u>62 758</u> 57 589
225-204-0303	95-2		1	750	<u>66 140</u> 64 096	<u>69 703</u> 64 096	<u>71 506</u> 64 096	<u>66 140</u> 64 096	<u>69 343</u> 64 096
225-204-0304	95-3		1	800	<u>90 181</u> 87 768	<u>93 982</u> 87 768	<u>95 905</u> 87 768	<u>90 181</u> 87 768	<u>93 598</u> 87 768
225-204-0307	105		1	1175	<u>91 228</u> 88 172	<u>96 811</u> 88 172	<u>99 635</u> 88 172	<u>91 228</u> 88 172	<u>96 246</u> 88 172
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>92 232</u> 89 164	<u>97 815</u> 89 164	<u>100 639</u> 89 164	<u>92 232</u> 89 164	<u>97 250</u> 89 164
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>114 628</u> 111 379	<u>119 974</u> 111 379	<u>122 678</u> 111 379	<u>114 628</u> 111 379	<u>119 433</u> 111 379

225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>92 493</u> 89 506	<u>97 838</u> 89 506	<u>100 542</u> 89 506	<u>92 493</u> 89 506	<u>97 297</u> 89 506
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>119 310</u> 115 997	<u>124 679</u> 115 997	<u>127 395</u> 115 997	<u>119 310</u> 115 997	<u>124 136</u> 115 997
225-204-0313	164-2		1	3550	<u>330 839</u> 300 496	<u>343 527</u> 300 496	<u>351 435</u> 300 496	<u>329 883</u> 300 496	<u>336 835</u> 300 496
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>364 211</u> 353 929	<u>381 078</u> 353 929	<u>389 611</u> 353 929	<u>364 211</u> 353 929	<u>379 372</u> 353 929
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>312 559</u> 303 393	<u>328 001</u> 303 393	<u>335 812</u> 303 393	<u>312 559</u> 303 393	<u>326 439</u> 303 393
225-204-0400	35 - 750 2387-2013								
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	<u>679 975</u> 634 259	<u>697 199</u> 634 259	<u>707 934</u> 634 259	<u>678 678</u> 634 259	<u>688 115</u> 634 259
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	<u>744 991</u> 697 811	<u>762 314</u> 697 811	<u>773 112</u> 697 811	<u>743 686</u> 697 811	<u>753 178</u> 697 811
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	<u>708 107</u> 661 651	<u>725 431</u> 661 651	<u>736 228</u> 661 651	<u>706 802</u> 661 651	<u>716 294</u> 661 651
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	<u>1 092 141</u> 1 027 597	<u>1 115 079</u> 1 027 597	<u>1 129 376</u> 1 027 597	<u>1 090 412</u> 1 027 597	<u>1 102 981</u> 1 027 597

225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>994 336</u> 933 941	<u>1 016 087</u> 933 941	<u>1 029 645</u> 933 941	<u>992 697</u> 933 941	<u>1 004 616</u> 933 941
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>698 786</u> 650 893	<u>716 971</u> 650 893	<u>728 305</u> 650 893	<u>697 416</u> 650 893	<u>707 380</u> 650 893
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>768 341</u> 720 683	<u>785 675</u> 720 683	<u>796 479</u> 720 683	<u>767 035</u> 720 683	<u>776 533</u> 720 683
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>952 036</u> 899 769	<u>969 907</u> 899 769	<u>981 045</u> 899 769	<u>950 690</u> 899 769	<u>960 482</u> 899 769
225-204-0409	22.1-1.3		1	6086	<u>1 105 633</u> 1 043 056	<u>1 127 385</u> 1 043 056	<u>1 140 942</u> 1 043 056	<u>1 103 994</u> 1 043 056	<u>1 115 913</u> 1 043 056
225-204-0410	22.1-2.3		1	6086	<u>1 166 491</u> 1 102 721	<u>1 188 243</u> 1 102 721	<u>1 201 801</u> 1 102 721	<u>1 164 852</u> 1 102 721	<u>1 176 771</u> 1 102 721
225-204-0411	22.2-1.3		1	6086	<u>1 537 083</u> 1 466 046	<u>1 558 834</u> 1 466 046	<u>1 572 392</u> 1 466 046	<u>1 535 444</u> 1 466 046	<u>1 547 363</u> 1 466 046
225-204-0412	22.3-1.3		1	6086	<u>1 373 226</u> 1 305 402	<u>1 394 978</u> 1 305 402	<u>1 408 535</u> 1 305 402	<u>1 371 587</u> 1 305 402	<u>1 383 506</u> 1 305 402
225-204-0413	22.4-1.3		1	6086	<u>1 100 100</u> 1 037 632	<u>1 121 852</u> 1 037 632	<u>1 135 410</u> 1 037 632	<u>1 098 461</u> 1 037 632	<u>1 110 380</u> 1 037 632
225-204-0414	22.4-3.3		1	6086	<u>1 337 448</u> 1 270 326	<u>1 359 200</u> 1 270 326	<u>1 372 758</u> 1 270 326	<u>1 335 809</u> 1 270 326	<u>1 347 728</u> 1 270 326
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>1 033 583</u> 967 480	<u>1 057 962</u> 967 480	<u>1 073 157</u> 967 480	<u>1 031 747</u> 967 480	<u>1 045 105</u> 967 480

225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>1 018 468</u> 952 473	<u>1 042 947</u> 952 473	<u>1 058 205</u> 952 473	<u>1 016 624</u> 952 473	<u>1 030 037</u> 952 473
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	<u>1 106 771</u> 1 038 084	<u>1 131 761</u> 1 038 084	<u>1 147 337</u> 1 038 084	<u>1 104 889</u> 1 038 084	<u>1 118 582</u> 1 038 084
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	<u>1 098 218</u> 1 031 123	<u>1 122 450</u> 1 031 123	<u>1 137 554</u> 1 031 123	<u>1 096 392</u> 1 031 123	<u>1 109 670</u> 1 031 123
225-204-0419	26.2-1.3		1	6952	<u>1 146 608</u> 1 077 408	<u>1 171 455</u> 1 077 408	<u>1 186 942</u> 1 077 408	<u>1 144 736</u> 1 077 408	<u>1 158 351</u> 1 077 408
225-204-0420	26.3-2.3		1	5932	<u>1 091 207</u> 1 029 948	<u>1 112 408</u> 1 029 948	<u>1 125 623</u> 1 029 948	<u>1 089 609</u> 1 029 948	<u>1 101 227</u> 1 029 948
225-204-0421	26.1-1.3		1	6952	<u>1 416 599</u> 1 342 105	<u>1 441 446</u> 1 342 105	<u>1 456 933</u> 1 342 105	<u>1 414 727</u> 1 342 105	<u>1 428 342</u> 1 342 105
225-204-0422	26.1-2.3		1	6952	<u>1 424 344</u> 1 349 699	<u>1 449 191</u> 1 349 699	<u>1 464 678</u> 1 349 699	<u>1 422 472</u> 1 349 699	<u>1 436 087</u> 1 349 699
225-204-0423	26.1-3.3		1	6952	<u>1 505 950</u> 1 429 704	<u>1 530 797</u> 1 429 704	<u>1 546 284</u> 1 429 704	<u>1 504 078</u> 1 429 704	<u>1 517 693</u> 1 429 704
225-204-0424	26.1-6.3		1	6952	<u>1 499 311</u> 1 423 195	<u>1 524 158</u> 1 423 195	<u>1 539 645</u> 1 423 195	<u>1 497 439</u> 1 423 195	<u>1 511 054</u> 1 423 195
225-204-0425	26.2-1.3		1	6952	<u>1 543 480</u> 1 466 498	<u>1 568 327</u> 1 466 498	<u>1 583 813</u> 1 466 498	<u>1 541 607</u> 1 466 498	<u>1 555 222</u> 1 466 498
225-204-0426	26.3-2.3		1	6952	<u>1 543 848</u> 1 466 859	<u>1 568 695</u> 1 466 859	<u>1 584 182</u> 1 466 859	<u>1 541 976</u> 1 466 859	<u>1 555 591</u> 1 466 859

225-204-0427	26.1-1.3(7)		1	6933	<u>1 029 648</u> 962 869	<u>1 054 427</u> 962 869	<u>1 069 872</u> 962 869	<u>1 027 781</u> 962 869	<u>1 041 359</u> 962 869
225-204-0500	35 - 750 2387-2013								
225-204-0501	22		1	5870	<u>949 148</u> 891 090	<u>970 127</u> 891 090	<u>983 204</u> 891 090	<u>947 567</u> 891 090	<u>959 063</u> 891 090
225-204-0502	22		1	5870	<u>1 350 260</u> 1 284 338	<u>1 371 240</u> 1 284 338	<u>1 384 317</u> 1 284 338	<u>1 348 680</u> 1 284 338	<u>1 360 175</u> 1 284 338
225-204-0503	120-200		1	2600	<u>929 592</u> 893 893	<u>938 885</u> 893 893	<u>944 677</u> 893 893	<u>928 892</u> 893 893	<u>933 984</u> 893 893
225-204-0504	140-280		1	3050	<u>932 677</u> 893 893	<u>943 578</u> 893 893	<u>950 372</u> 893 893	<u>931 855</u> 893 893	<u>937 828</u> 893 893
225-204-0506	195-310		1	4250	<u>815 497</u> 770 946	<u>830 686</u> 770 946	<u>840 154</u> 770 946	<u>814 352</u> 770 946	<u>822 675</u> 770 946
225-204-0507	220-350		1	4850	<u>945 015</u> 893 893	<u>962 349</u> 893 893	<u>973 153</u> 893 893	<u>943 709</u> 893 893	<u>953 207</u> 893 893
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>80 847</u> 78 544	<u>84 648</u> 78 544	<u>86 570</u> 78 544	<u>80 847</u> 78 544	<u>84 263</u> 78 544

225-204-0602	2		1	675	<u>61 584</u> 59 720	<u>64 791</u> 59 720	<u>66 413</u> 59 720	<u>61 584</u> 59 720	<u>64 467</u> 59 720
225-204-0603	3		1	550	<u>53 026</u> 51 473	<u>55 639</u> 51 473	<u>56 961</u> 51 473	<u>53 026</u> 51 473	<u>55 374</u> 51 473
225-204-0604	4		1	475	<u>46 751</u> 45 399	<u>49 008</u> 45 399	<u>50 150</u> 45 399	<u>46 751</u> 45 399	<u>48 780</u> 45 399
225-204-0605	5		1	400	<u>36 663</u> 35 556	<u>38 564</u> 35 556	<u>39 525</u> 35 556	<u>36 663</u> 35 556	<u>38 371</u> 35 556
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>41 722</u> 40 555	<u>43 622</u> 40 555	<u>44 584</u> 40 555	<u>41 722</u> 40 555	<u>43 430</u> 40 555
225-204-0607	-1		1	300	<u>22 792</u> 22 018	<u>24 218</u> 22 018	<u>24 939</u> 22 018	<u>22 792</u> 22 018	<u>24 073</u> 22 018
225-204-0700	0,38 () 2387-2013								
225-204-0701	-0,8-6,8		1	244	<u>62 715</u> 59 846	<u>63 587</u> 59 846	<u>64 131</u> 59 846	<u>62 650</u> 59 846	<u>63 128</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8		1	286	<u>63 003</u> 59 846	<u>64 025</u> 59 846	<u>64 663</u> 59 846	<u>62 926</u> 59 846	<u>63 486</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8		1	330	<u>63 305</u> 59 846	<u>64 484</u> 59 846	<u>65 219</u> 59 846	<u>63 216</u> 59 846	<u>63 862</u> 59 846

225-204-0704	-0,8-9,8		1	376	<u>63 620</u> 59 846	<u>64 964</u> 59 846	<u>65 802</u> 59 846	<u>63 519</u> 59 846	<u>64 255</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8		1	424	<u>72 525</u> 68 253	<u>74 040</u> 68 253	<u>74 985</u> 68 253	<u>72 410</u> 68 253	<u>73 241</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8		1	473	<u>72 861</u> 68 253	<u>74 551</u> 68 253	<u>75 605</u> 68 253	<u>72 733</u> 68 253	<u>73 659</u> 68 253
225-204-0707	-1,2-6,8		1	244	<u>67 879</u> 64 908	<u>68 751</u> 64 908	<u>69 295</u> 64 908	<u>67 813</u> 64 908	<u>68 291</u> 64 908
225-204-0708	-1,2-7,8		1	286	<u>68 167</u> 64 908	<u>69 189</u> 64 908	<u>69 826</u> 64 908	<u>68 090</u> 64 908	<u>68 650</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8		1	330	<u>68 469</u> 64 908	<u>69 648</u> 64 908	<u>70 383</u> 64 908	<u>68 380</u> 64 908	<u>69 026</u> 64 908
225-204-0710	-1,2-9,8		1	376	<u>68 784</u> 64 908	<u>70 128</u> 64 908	<u>70 965</u> 64 908	<u>68 683</u> 64 908	<u>69 419</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8		1	424	<u>78 979</u> 74 581	<u>80 495</u> 74 581	<u>81 439</u> 74 581	<u>78 865</u> 74 581	<u>79 696</u> 74 581
225-204-0712	-1,2-11,8		1	473	<u>79 315</u> 74 581	<u>81 006</u> 74 581	<u>82 059</u> 74 581	<u>79 188</u> 74 581	<u>80 114</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0803	33-2		1	250	<u>19 400</u> 18 750	<u>20 588</u> 18 750	<u>21 189</u> 18 750	<u>19 400</u> 18 750	<u>20 468</u> 18 750

225-204-0804	33-3		1	250	<u>23 014</u> 22 321	<u>24 202</u> 22 321	<u>24 803</u> 22 321	<u>23 014</u> 22 321	<u>24 082</u> 22 321
225-204-0805	43-1		1	330	<u>29 295</u> 28 393	<u>30 863</u> 28 393	<u>31 656</u> 28 393	<u>29 295</u> 28 393	<u>30 704</u> 28 393
225-204-0806	43-2		1	330	<u>34 716</u> 33 750	<u>36 284</u> 33 750	<u>37 077</u> 33 750	<u>34 716</u> 33 750	<u>36 125</u> 33 750
225-204-0807	45		1	510	<u>56 346</u> 54 821	<u>58 770</u> 54 821	<u>59 995</u> 54 821	<u>56 346</u> 54 821	<u>58 524</u> 54 821
225-204-0808	-60		1	680	<u>74 526</u> 72 500	<u>77 757</u> 72 500	<u>79 391</u> 72 500	<u>74 526</u> 72 500	<u>77 430</u> 72 500
225-204-0900	13015-2012								
225-204-0901	1-1		1	500	<u>44 131</u> 42 768	<u>46 507</u> 42 768	<u>47 709</u> 42 768	<u>44 131</u> 42 768	<u>46 266</u> 42 768
225-204-0903	1-2		1	700	<u>59 380</u> 57 500	<u>62 706</u> 57 500	<u>64 388</u> 57 500	<u>59 380</u> 57 500	<u>62 370</u> 57 500
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>142 630</u> 128 913	<u>148 437</u> 128 913	<u>152 057</u> 128 913	<u>142 192</u> 128 913	<u>145 374</u> 128 913
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>181 911</u> 167 424	<u>187 719</u> 167 424	<u>191 339</u> 167 424	<u>181 473</u> 167 424	<u>184 656</u> 167 424
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>235 148</u> 211 721	<u>245 155</u> 211 721	<u>251 393</u> 211 721	<u>234 394</u> 211 721	<u>239 877</u> 211 721

225-204-0910	3-2		1	3600	<u>315 045</u> 284 675	<u>327 911</u> 284 675	<u>335 931</u> 284 675	<u>314 075</u> 284 675	<u>321 125</u> 284 675
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>6 781</u> 6 516	<u>7 304</u> 6 516	<u>7 568</u> 6 516	<u>6 781</u> 6 516	<u>7 251</u> 6 516
225-204-1002	3 (8)		1	110	<u>8 207</u> 7 955	<u>8 732</u> 7 955	<u>8 986</u> 7 955	<u>8 207</u> 7 955	<u>8 681</u> 7 955
225-204-1003	4		1	50	<u>4 964</u> 4 821	<u>5 202</u> 4 821	<u>5 322</u> 4 821	<u>4 964</u> 4 821	<u>5 178</u> 4 821
225-204-1006	3-		1	1750	<u>173 745</u> 168 745	<u>182 060</u> 168 745	<u>186 266</u> 168 745	<u>173 745</u> 168 745	<u>181 219</u> 168 745
225-204-1007	-1		1	300	<u>20 118</u> 19 375	<u>21 543</u> 19 375	<u>22 264</u> 19 375	<u>20 118</u> 19 375	<u>21 399</u> 19 375
225-204-1100	13015-2012								
225-204-1101	1		1	28	<u>4 197</u> 4 100	<u>4 330</u> 4 100	<u>4 397</u> 4 100	<u>4 197</u> 4 100	<u>4 316</u> 4 100
225-204-1103	1-3		1	95	<u>8 926</u> 8 661	<u>9 378</u> 8 661	<u>9 606</u> 8 661	<u>8 926</u> 8 661	<u>9 332</u> 8 661
225-204-1105	3		1	72	<u>9 791</u> 9 554	<u>10 133</u> 9 554	<u>10 306</u> 9 554	<u>9 791</u> 9 554	<u>10 098</u> 9 554

225-204-1300	13015-2012								
225-204-1301	1		1	2190	<u>160 955</u> 155 367	<u>171 360</u> 155 367	<u>176 624</u> 155 367	<u>160 955</u> 155 367	<u>170 307</u> 155 367
225-204-1302	1		1	2190	<u>187 075</u> 168 690	<u>194 902</u> 168 690	<u>199 781</u> 168 690	<u>186 485</u> 168 690	<u>190 774</u> 168 690
225-204-1303	12		1	2190	<u>163 891</u> 158 269	<u>174 297</u> 158 269	<u>179 560</u> 158 269	<u>163 891</u> 158 269	<u>173 244</u> 158 269
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>312 382</u> 304 998	<u>322 787</u> 304 998	<u>328 051</u> 304 998	<u>312 382</u> 304 998	<u>321 734</u> 304 998
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>479 761</u> 468 562	<u>495 345</u> 468 562	<u>503 229</u> 468 562	<u>479 761</u> 468 562	<u>493 769</u> 468 562
225-204-1308	5		1	625	<u>191 286</u> 183 335	<u>193 519</u> 183 335	<u>194 912</u> 183 335	<u>191 117</u> 183 335	<u>192 341</u> 183 335
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>346 750</u> 317 943	<u>358 455</u> 317 943	<u>365 751</u> 317 943	<u>345 868</u> 317 943	<u>352 282</u> 317 943
225-204-1313	32.9		1	725	<u>65 459</u> 59 304	<u>68 050</u> 59 304	<u>69 665</u> 59 304	<u>65 264</u> 59 304	<u>66 684</u> 59 304
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>44 333</u> 42 589	<u>47 778</u> 42 589	<u>49 520</u> 42 589	<u>44 333</u> 42 589	<u>47 429</u> 42 589
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>37 014</u> 35 357	<u>40 459</u> 35 357	<u>42 201</u> 35 357	<u>37 014</u> 35 357	<u>40 110</u> 35 357

225-204-1400	13015-2012								
225-204-1401	1.6		1	300	<u>49 213</u> 48 125	<u>50 638</u> 48 125	<u>51 359</u> 48 125	<u>49 213</u> 48 125	<u>50 494</u> 48 125
225-204-1402	2.8		1	800	<u>82 995</u> 80 667	<u>86 796</u> 80 667	<u>88 719</u> 80 667	<u>82 995</u> 80 667	<u>86 412</u> 80 667
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>128 013</u> 124 479	<u>133 715</u> 124 479	<u>136 599</u> 124 479	<u>128 013</u> 124 479	<u>133 138</u> 124 479
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>188 486</u> 183 562	<u>196 088</u> 183 562	<u>199 933</u> 183 562	<u>188 486</u> 183 562	<u>195 319</u> 183 562
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>286 024</u> 278 769	<u>296 952</u> 278 769	<u>302 480</u> 278 769	<u>286 024</u> 278 769	<u>295 847</u> 278 769
225-204-1406	10.2		1	2800	<u>351 625</u> 342 752	<u>364 929</u> 342 752	<u>371 659</u> 342 752	<u>351 625</u> 342 752	<u>363 583</u> 342 752
225-204-1500	13015-2012								
225-204-1504	5		1	500	<u>80 011</u> 78 222	<u>82 387</u> 78 222	<u>83 588</u> 78 222	<u>80 011</u> 78 222	<u>82 146</u> 78 222
225-204-1505	6		1	760	<u>119 900</u> 117 201	<u>123 511</u> 117 201	<u>125 337</u> 117 201	<u>119 900</u> 117 201	<u>123 145</u> 117 201
225-204-1507	7		1	230	<u>27 088</u> 26 380	<u>28 181</u> 26 380	<u>28 734</u> 26 380	<u>27 088</u> 26 380	<u>28 070</u> 26 380

225-204-1512	1		1	500	<u>58 052</u> 56 524	<u>60 428</u> 56 524	<u>61 629</u> 56 524	<u>58 052</u> 56 524	<u>60 187</u> 56 524
225-204-1513	3,0		1	500	<u>58 984</u> 57 445	<u>61 360</u> 57 445	<u>62 561</u> 57 445	<u>58 984</u> 57 445	<u>61 119</u> 57 445
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>75 638</u> 73 901	<u>78 013</u> 73 901	<u>79 215</u> 73 901	<u>75 638</u> 73 901	<u>77 773</u> 73 901
225-204-1518	1 (1,5)		1	200	<u>26 182</u> 25 536	<u>27 132</u> 25 536	<u>27 613</u> 25 536	<u>26 182</u> 25 536	<u>27 036</u> 25 536

225-204-0100	13015-2012				
225-204-0101	1-		1	2500	<u>341 451</u> 333 802
225-204-0102	2-		1	3000	<u>371 627</u> 362 900
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>274 504</u> 266 929

225-204-0104	3-		1	4300	
225-204-0106	5-		1	6500	<u>882 271</u> 862 449
225-204-0107	5-		1	7500	
225-204-0108	1-		1	10600	
225-204-0109	2-		1	11600	
225-204-0112	1-2		1	1500	
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>166 672</u> 161 239
225-204-0114	2-0		1	2400	
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>203 107</u> 196 523
225-204-0116	3-0		1	2900	
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>368 663</u> 359 395
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>402 023</u> 392 360
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>453 269</u> 441 443

225-204-0121	5-4		1	4480	<u>471 427</u> 459 386
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>504 603</u> 490 268
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>545 644</u> 531 110
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>680 391</u> 662 675
225-204-0125	6-2		1	6700	
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>713 695</u> 695 584
225-204-0129	3-		1	4300	<u>533 196</u> 520 682
225-204-0131	5-		1	6250	<u>766 907</u> 748 813
225-204-0132	5-		1	7500	
225-204-0150	2-05		1	2400	
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>143 570</u> 139 016
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>188 925</u> 182 508

225-204-0153	3-05		1	2500	<u>163 575</u> 158 036
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>241 894</u> 234 273
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>226 155</u> 219 297
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>417 773</u> 406 339
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>558 570</u> 542 946
225-204-0167	6- 5		1	6750	
225-204-0176	-2		1	3640	
225-204-0178	-4		1	2180	<u>278 990</u> 272 543
225-204-0179	-5		1	2760	<u>347 254</u> 339 162
225-204-0180	-6		1	2720	<u>314 210</u> 306 568
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>391 796</u> 383 550
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>424 770</u> 415 413

225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>248 558</u> 240 643
225-204-0184	4-2-		1	3400	
225-204-0185	5- -350		1	6250	
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>223 751</u> 216 850
225-204-0187	3- -0		1	4250	
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>375 875</u> 365 298
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>351 704</u> 341 089
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>373 149</u> 362 280
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>486 622</u> 471 852
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>548 286</u> 532 785
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>399 407</u> 386 607
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>425 905</u> 412 791

8.04-08-2024

				,	.
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>348 267</u> 338 017
225-204-0200	13015-2012		1	4250	
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	

225-204-0214	2 3,6-		1	5200	
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	

8.04-08-2024

225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	
225-204-0300	2387-2013				
225-204-0301	95-2		1	750	<u>66 714</u> 64 843
225-204-0302	95-1		1	750	<u>59 373</u> 57 589
225-204-0303	95-2		1	750	<u>65 958</u> 64 096
225-204-0304	95-3		1	800	<u>89 987</u> 87 768
225-204-0307	105		1	1175	<u>90 943</u> 88 172
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>91 946</u> 89 164
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>114 355</u> 111 379
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>92 220</u> 89 506

225-204-0312	110-5		1	1130	<u>119 036</u> 115 997
225-204-0313	164-2		1	3550	
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>363 349</u> 353 929
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>311 770</u> 303 393
225-204-0400	35 - 750 2387-2013				
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	

225-204-0409	22.1-1.3		1	6086	
225-204-0410	22.1-2.3		1	6086	
225-204-0411	22.2-1.3		1	6086	
225-204-0412	22.3-1.3		1	6086	
225-204-0413	22.4-1.3		1	6086	
225-204-0414	22.4-3.3		1	6086	
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	
225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	
225-204-0419	26.2-1.3		1	6952	
225-204-0420	26.3-2.3		1	5932	
225-204-0421	26.1-1.3		1	6952	
225-204-0422	26.1-2.3		1	6952	
225-204-0423	26.1-3.3		1	6952	
225-204-0424	26.1-6.3		1	6952	

225-204-0425	26.2-1.3		1	6952	
225-204-0426	26.3-2.3		1	6952	
225-204-0427	26.1-1.3(7)		1	6933	
225-204-0500	35 - 750 2387-2013				
225-204-0501	22		1	5870	
225-204-0502	22		1	5870	
225-204-0503	120-200		1	2600	
225-204-0504	140-280		1	3050	
225-204-0506	195-310		1	4250	
225-204-0507	220-350		1	4850	
225-204-0600	937-92				
225-204-0601	1		1	800	<u>80 652</u> 78 544

8.04-08-2024

225-204-0602	2		1	675	<u>61 420</u> 59 720
225-204-0603	3		1	550	<u>52 892</u> 51 473
225-204-0604	4		1	475	<u>46 636</u> 45 399
225-204-0605	5		1	400	<u>36 566</u> 35 556
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>41 624</u> 40 555
225-204-0607	-1		1	300	<u>22 719</u> 22 018
225-204-0700	0,38 () 2387-2013				
225-204-0701	-0,8-6,8		1	244	
225-204-0702	-0,8-7,8		1	286	
225-204-0703	-0,8-8,8		1	330	
225-204-0704	-0,8-9,8		1	376	

225-204-0705	-0,8-10,8		1	424	
225-204-0706	-0,8-11,8		1	473	
225-204-0707	-1,2-6,8		1	244	
225-204-0708	-1,2-7,8		1	286	
225-204-0709	-1,2-8,8		1	330	
225-204-0710	-1,2-9,8		1	376	
225-204-0711	-1,2-10,8		1	424	
225-204-0712	-1,2-11,8		1	473	
225-204-0800	2386-2013				
225-204-0803	33-2		1	250	<u>19 339</u> 18 750
225-204-0804	33-3		1	250	<u>22 954</u> 22 321
225-204-0805	43-1		1	330	<u>29 214</u> 28 393
225-204-0806	43-2		1	330	<u>34 636</u> 33 750

225-204-0807	45		1	510	<u>56 222</u> 54 821
225-204-0808	-60		1	680	<u>74 361</u> 72 500
225-204-0900	13015-2012				
225-204-0901	1-1		1	500	<u>44 010</u> 42 768
225-204-0903	1-2		1	700	<u>59 210</u> 57 500
225-204-0906	2-1		1	1625	
225-204-0907	2-2		1	1625	
225-204-0909	3-1		1	2800	
225-204-0910	3-2		1	3600	
225-204-1000	- 13015-2012				
225-204-1001	3		1	110	<u>6 755</u> 6 516
225-204-1002	3 (8)		1	110	

225-204-1003	4		1	50	<u>4 952</u> 4 821
225-204-1006	3-		1	1750	<u>173 320</u> 168 745
225-204-1007	-1		1	300	<u>20 045</u> 19 375
225-204-1100	13015-2012				
225-204-1101	1		1	28	<u>4 190</u> 4 100
225-204-1103	1-3		1	95	<u>8 903</u> 8 661
225-204-1105	3		1	72	<u>9 773</u> 9 554
225-204-1300	13015-2012				
225-204-1301	1		1	2190	<u>160 423</u> 155 367
225-204-1302	1		1	2190	
225-204-1303	12		1	2190	<u>163 359</u> 158 269

225-204-1306	35-10		1	2190	<u>311 850</u> 304 998
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>478 964</u> 468 562
225-204-1308	5		1	625	
225-204-1310	35-15		1	3275	
225-204-1313	32.9		1	725	
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>44 157</u> 42 589
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>36 838</u> 35 357
225-204-1400	13015-2012				
225-204-1401	1.6		1	300	<u>49 140</u> 48 125
225-204-1402	2.8		1	800	<u>82 801</u> 80 667
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>127 722</u> 124 479
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>188 097</u> 183 562

225-204-1405	8.4		1	2300	<u>285 466</u> 278 769
225-204-1406	10.2		1	2800	<u>350 945</u> 342 752
225-204-1500	13015-2012				
225-204-1504	5		1	500	<u>79 889</u> 78 222
225-204-1505	6		1	760	<u>119 715</u> 117 201
225-204-1507	7		1	230	<u>27 032</u> 26 380
225-204-1512	1		1	500	<u>57 931</u> 56 524
225-204-1513	3,0		1	500	<u>58 863</u> 57 445
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>75 516</u> 73 901
225-204-1518	1 (1,5)		1	200	<u>26 134</u> 25 536

225-205.

225-205-0100	13015-2012								
225-205-0101	1		1	10	<u>1 244</u> 1 207	<u>1 275</u> 1 207	<u>1 239</u> 1 207	<u>1 239</u> 1 207	<u>1 239</u> 1 207
225-205-0102	2		1	13	<u>1 365</u> 1 320	<u>1 405</u> 1 320	<u>1 358</u> 1 320	<u>1 358</u> 1 320	<u>1 358</u> 1 320
225-205-0103	3		1	40	<u>3 839</u> 3 706	<u>3 964</u> 3 706	<u>3 818</u> 3 706	<u>3 818</u> 3 706	<u>3 818</u> 3 706
225-205-0104	4		1	90	<u>5 912</u> 5 645	<u>6 193</u> 5 645	<u>5 865</u> 5 645	<u>5 865</u> 5 645	<u>5 865</u> 5 645
225-205-0105	5		1	130	<u>8 468</u> 8 082	<u>8 873</u> 8 082	<u>8 400</u> 8 082	<u>8 400</u> 8 082	<u>8 400</u> 8 082
225-205-0106	6		1	180	<u>13 592</u> 13 037	<u>14 154</u> 13 037	<u>13 499</u> 13 037	<u>13 499</u> 13 037	<u>13 499</u> 13 037
225-205-0107	7		1	230	<u>20 337</u> 19 592	<u>21 055</u> 19 592	<u>20 218</u> 19 592	<u>20 218</u> 19 592	<u>20 218</u> 19 592
225-205-0108	8		1	650	<u>35 917</u> 34 068	<u>37 947</u> 34 068	<u>35 582</u> 34 068	<u>35 582</u> 34 068	<u>35 582</u> 34 068
225-205-0109	9		1	1130	<u>55 209</u> 52 080	<u>58 737</u> 52 080	<u>54 626</u> 52 080	<u>54 626</u> 52 080	<u>54 626</u> 52 080

225-205-0100	13015-2012								
225-205-0101	1		1	10	<u>1 239</u> 1 207	<u>1 286</u> 1 207	<u>1 310</u> 1 207	<u>1 239</u> 1 207	<u>1 282</u> 1 207
225-205-0102	2		1	13	<u>1 358</u> 1 320	<u>1 420</u> 1 320	<u>1 451</u> 1 320	<u>1 358</u> 1 320	<u>1 413</u> 1 320
225-205-0103	3		1	40	<u>3 818</u> 3 706	<u>4 008</u> 3 706	<u>4 104</u> 3 706	<u>3 818</u> 3 706	<u>3 989</u> 3 706
225-205-0104	4		1	90	<u>5 865</u> 5 645	<u>6 293</u> 5 645	<u>6 509</u> 5 645	<u>5 865</u> 5 645	<u>6 250</u> 5 645
225-205-0105	5		1	130	<u>8 400</u> 8 082	<u>9 018</u> 8 082	<u>9 331</u> 8 082	<u>8 400</u> 8 082	<u>8 956</u> 8 082
225-205-0106	6		1	180	<u>13 499</u> 13 037	<u>14 354</u> 13 037	<u>14 787</u> 13 037	<u>13 499</u> 13 037	<u>14 268</u> 13 037
225-205-0107	7		1	230	<u>20 218</u> 19 592	<u>21 311</u> 19 592	<u>21 864</u> 19 592	<u>20 218</u> 19 592	<u>21 200</u> 19 592
225-205-0108	8		1	650	<u>35 582</u> 34 068	<u>38 670</u> 34 068	<u>40 232</u> 34 068	<u>35 582</u> 34 068	<u>38 358</u> 34 068
225-205-0109	9		1	1130	<u>54 626</u> 52 080	<u>59 995</u> 52 080	<u>62 711</u> 52 080	<u>54 626</u> 52 080	<u>59 452</u> 52 080

225-205-0100	13015-2012				
225-205-0101	1		1	10	<u>1 237</u> 1 207
225-205-0102	2		1	13	<u>1 355</u> 1 320
225-205-0103	3		1	40	<u>3 808</u> 3 706
225-205-0104	4		1	90	<u>5 844</u> 5 645
225-205-0105	5		1	130	<u>8 369</u> 8 082
225-205-0106	6		1	180	<u>13 455</u> 13 037
225-205-0107	7		1	230	<u>20 162</u> 19 592
225-205-0108	8		1	650	<u>35 424</u> 34 068
225-205-0109	9		1	1130	<u>54 352</u> 52 080

226.

226-1. ,

226-101.

226-101-0100	350 , 19804-2012								
226-101-0101	350 , 1 , 19804-2012		1	311	$\frac{23\,965}{22\,860}$		$\frac{23\,805}{22\,860}$	$\frac{23\,814}{22\,860}$	$\frac{23\,707}{22\,860}$
226-101-0102	350 , 2 , 19804-2012		1	310,7	$\frac{25\,873}{24\,886}$	$\frac{26\,843}{24\,886}$	$\frac{25\,713}{24\,886}$	$\frac{25\,713}{24\,886}$	$\frac{25\,713}{24\,886}$
226-101-0103	350 , 3 , 19804-2012		1	310	$\frac{31\,045}{29\,998}$	$\frac{32\,013}{29\,998}$	$\frac{30\,885}{29\,998}$	$\frac{30\,885}{29\,998}$	$\frac{30\,885}{29\,998}$
226-101-0104	350 , 4 , 19804-2012		1	309,8	$\frac{33\,873}{32\,792}$	$\frac{34\,840}{32\,792}$	$\frac{33\,713}{32\,792}$	$\frac{33\,713}{32\,792}$	$\frac{33\,713}{32\,792}$

226-101-0105	350 , 5 , 19804-2012		1	309,4	<u>35 675</u> 34 574	<u>36 641</u> 34 574	<u>35 515</u> 34 574	<u>35 515</u> 34 574	<u>35 515</u> 34 574
226-101-0106	350 , 6 , 19804-2012		1	309	<u>44 498</u> 43 294	<u>45 463</u> 43 294	<u>44 339</u> 43 294	<u>44 339</u> 43 294	<u>44 339</u> 43 294
226-101-0107	350 , 7 , 19804-2012		1	308,7	<u>58 454</u> 57 130	<u>59 398</u> 57 130	<u>58 305</u> 57 130	<u>58 305</u> 57 130	<u>58 253</u> 57 130
226-101-0200	400 , 19804-2012								
226-101-0202	400 , 3 , 19804-2012		1	404	<u>35 885</u> 34 355		<u>35 677</u> 34 355	<u>35 689</u> 34 355	<u>35 549</u> 34 355
226-101-0203	400 , 4 , 19804-2012		1	404,9	<u>45 339</u> 43 974	<u>46 577</u> 43 974	<u>45 144</u> 43 974	<u>45 144</u> 43 974	<u>45 076</u> 43 974

226-101-0204	400 , 5 , 19804-2012		1	407,2	<u>47 175</u> 45 784	<u>48 420</u> 45 784	<u>46 979</u> 45 784	<u>46 979</u> 45 784	<u>46 910</u> 45 784
226-101-0205	400 , 6 , 19804-2012		1	407	<u>55 795</u> 54 302	<u>57 039</u> 54 302	<u>55 599</u> 54 302	<u>55 599</u> 54 302	<u>55 530</u> 54 302
226-101-0206	400 , 7 , 19804-2012		1	406,7	<u>41 461</u> 40 078	<u>42 730</u> 40 078	<u>41 251</u> 40 078	<u>41 251</u> 40 078	<u>41 251</u> 40 078
226-101-0207	400 , 8 , 19804-2012		1	406,5	<u>54 122</u> 52 590	<u>55 391</u> 52 590	<u>53 912</u> 52 590	<u>53 912</u> 52 590	<u>53 912</u> 52 590

226-101-0100	350 , 19804-2012								
226-101-0101	350 , 1 , 19804-2012		1	311	<u>23 707</u> 22 860			<u>23 707</u> 22 860	
226-101-0102	350 , 2 , 19804-2012		1	310,7	<u>25 713</u> 24 886	<u>27 189</u> 24 886	<u>27 936</u> 24 886	<u>25 713</u> 24 886	<u>27 040</u> 24 886
226-101-0103	350 , 3 , 19804-2012		1	310	<u>30 885</u> 29 998	<u>32 358</u> 29 998	<u>33 103</u> 29 998	<u>30 885</u> 29 998	<u>32 209</u> 29 998
226-101-0104	350 , 4 , 19804-2012		1	309,8	<u>33 713</u> 32 792	<u>35 185</u> 32 792	<u>35 929</u> 32 792	<u>33 713</u> 32 792	<u>35 036</u> 32 792
226-101-0105	350 , 5 , 19804-2012		1	309,4	<u>35 515</u> 34 574	<u>36 985</u> 34 574	<u>37 729</u> 34 574	<u>35 515</u> 34 574	<u>36 837</u> 34 574

				,					
226-101-0106	350 , 6 , 19804-2012		1	309	<u>44 339</u> 43 294	<u>45 807</u> 43 294	<u>46 550</u> 43 294	<u>44 339</u> 43 294	<u>45 658</u> 43 294
226-101-0107	350 , 7 , 19804-2012		1	308,7	<u>58 253</u> 57 130	<u>59 727</u> 57 130	<u>60 440</u> 57 130	<u>58 253</u> 57 130	<u>59 585</u> 57 130
226-101-0200	400 , 19804-2012								
226-101-0202	400 , 3 , 19804-2012		1	404	<u>35 549</u> 34 355			<u>35 549</u> 34 355	
226-101-0203	400 , 4 , 19804-2012		1	404,9	<u>45 076</u> 43 974	<u>47 010</u> 43 974	<u>47 944</u> 43 974	<u>45 076</u> 43 974	<u>46 823</u> 43 974
226-101-0204	400 , 5 , 19804-2012		1	407,2	<u>46 910</u> 45 784	<u>48 855</u> 45 784	<u>49 795</u> 45 784	<u>46 910</u> 45 784	<u>48 667</u> 45 784

226-101-0205	400 , 6 , 19804-2012		1	407	<u>55 530</u> 54 302	<u>57 474</u> 54 302	<u>58 413</u> 54 302	<u>55 530</u> 54 302	<u>57 287</u> 54 302
226-101-0206	400 , 7 , 19804-2012		1	406,7	<u>41 251</u> 40 078	<u>43 183</u> 40 078	<u>44 161</u> 40 078	<u>41 251</u> 40 078	<u>42 988</u> 40 078
226-101-0207	400 , 8 , 19804-2012		1	406,5	<u>53 912</u> 52 590	<u>55 844</u> 52 590	<u>56 821</u> 52 590	<u>53 912</u> 52 590	<u>55 648</u> 52 590

226-101-0100	350 , 19804-2012				

				,	.
226-101-0101	350 , 1 , 19804-2012		1	311	
226-101-0102	350 , 2 , 19804-2012		1	310,7	<u>25 637</u> 24 886
226-101-0103	350 , 3 , 19804-2012		1	310	<u>30 810</u> 29 998
226-101-0104	350 , 4 , 19804-2012		1	309,8	<u>33 637</u> 32 792
226-101-0105	350 , 5 , 19804-2012		1	309,4	<u>35 440</u> 34 574
226-101-0106	350 , 6 , 19804-2012		1	309	<u>44 264</u> 43 294

				,	.
226-101-0107	350 , 7 , 19804-2012		1	308,7	
226-101-0200	400 , 19804-2012				
226-101-0202	400 , 3 , 19804-2012		1	404	
226-101-0203	400 , 4 , 19804-2012		1	404,9	
226-101-0204	400 , 5 , 19804-2012		1	407,2	
226-101-0205	400 , 6 , 19804-2012		1	407	

				,	.
226-101-0206	400 , 7 , 19804-2012		1	406,7	<u>41 152</u> 40 078
226-101-0207	400 , 8 , 19804-2012		1	406,5	<u>53 813</u> 52 590

226-102.

				,	.				
226-102-0100	13015-2012								
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>908 753</u> 884 027	<u>928 640</u> 884 027	<u>905 465</u> 884 027	<u>905 465</u> 884 027	<u>905 465</u> 884 027
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>963 902</u> 933 857	<u>990 439</u> 933 857	<u>959 515</u> 933 857	<u>959 515</u> 933 857	<u>959 515</u> 933 857

226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 420 760</u> 1 374 348	<u>1 462 907</u> 1 374 348	<u>1 413 792</u> 1 374 348	<u>1 413 792</u> 1 374 348	<u>1 413 792</u> 1 374 348
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 869 179</u> 1 813 946	<u>1 916 322</u> 1 813 946	<u>1 861 386</u> 1 813 946	<u>1 861 386</u> 1 813 946	<u>1 861 386</u> 1 813 946
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 840 530</u> 1 783 227	<u>1 891 107</u> 1 783 227	<u>1 832 169</u> 1 783 227	<u>1 832 169</u> 1 783 227	<u>1 832 169</u> 1 783 227
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>965 153</u> 928 854		<u>960 783</u> 928 854	<u>961 026</u> 928 854	<u>958 095</u> 928 854
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 748 606</u> 1 681 207		<u>1 740 278</u> 1 681 207	<u>1 740 741</u> 1 681 207	<u>1 735 156</u> 1 681 207
226-102-0118	-9		1	5000	<u>620 955</u> 598 560		<u>618 385</u> 598 560	<u>618 528</u> 598 560	<u>616 804</u> 598 560
226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200	<u>234 225</u> 222 250	<u>247 338</u> 222 250	<u>232 058</u> 222 250	<u>232 058</u> 222 250	<u>232 058</u> 222 250
226-102-0300	25912-2015								
226-102-0301	-14		1	4200	<u>247 996</u> 235 857	<u>261 108</u> 235 857	<u>245 828</u> 235 857	<u>245 828</u> 235 857	<u>245 828</u> 235 857
226-102-0302	-18		1	5400	<u>322 887</u> 307 232	<u>339 746</u> 307 232	<u>320 100</u> 307 232	<u>320 100</u> 307 232	<u>320 100</u> 307 232

226-102-0400	13015-2012								
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>141 042</u> 134 223	<u>148 379</u> 134 223	<u>139 829</u> 134 223	<u>139 829</u> 134 223	<u>139 829</u> 134 223
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>267 380</u> 254 902	<u>280 648</u> 254 902	<u>265 186</u> 254 902	<u>265 186</u> 254 902	<u>265 186</u> 254 902
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>445 098</u> 422 848	<u>469 294</u> 422 848	<u>441 099</u> 422 848	<u>441 099</u> 422 848	<u>441 099</u> 422 848
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>344 171</u> 328 045	<u>361 342</u> 328 045	<u>341 332</u> 328 045	<u>341 332</u> 328 045	<u>341 332</u> 328 045
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>156 179</u> 149 509	<u>163 047</u> 149 509	<u>155 043</u> 149 509	<u>155 043</u> 149 509	<u>155 043</u> 149 509
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>232 602</u> 222 332	<u>243 310</u> 222 332	<u>230 832</u> 222 332	<u>230 832</u> 222 332	<u>230 832</u> 222 332
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>159 971</u> 152 161	<u>168 400</u> 152 161	<u>158 577</u> 152 161	<u>158 577</u> 152 161	<u>158 577</u> 152 161
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>265 646</u> 253 036	<u>279 134</u> 253 036	<u>263 417</u> 253 036	<u>263 417</u> 253 036	<u>263 417</u> 253 036
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>245 121</u> 233 455	<u>257 609</u> 233 455	<u>243 057</u> 233 455	<u>243 057</u> 233 455	<u>243 057</u> 233 455
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>335 080</u> 319 937	<u>351 002</u> 319 937	<u>332 448</u> 319 937	<u>332 448</u> 319 937	<u>332 448</u> 319 937

226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>396 917</u> 376 223	<u>419 707</u> 376 223	<u>393 149</u> 376 223	<u>393 149</u> 376 223	<u>393 149</u> 376 223
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>534 012</u> 507 312	<u>563 046</u> 507 312	<u>529 212</u> 507 312	<u>529 212</u> 507 312	<u>529 212</u> 507 312
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>29 880</u> 28 321	<u>31 597</u> 28 321	<u>29 596</u> 28 321	<u>29 596</u> 28 321	<u>29 596</u> 28 321
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>37 688</u> 35 598	<u>40 029</u> 35 598	<u>37 301</u> 35 598	<u>37 301</u> 35 598	<u>37 301</u> 35 598
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>52 749</u> 49 714	<u>56 183</u> 49 714	<u>52 181</u> 49 714	<u>52 181</u> 49 714	<u>52 181</u> 49 714
226-102-0500	13015-2012								
226-102-0502	6		1	4250	<u>309 531</u> 296 554	<u>322 800</u> 296 554	<u>307 338</u> 296 554	<u>307 338</u> 296 554	<u>307 338</u> 296 554
226-102-0700	13015-2012								
226-102-0702	-2		1	80	<u>7 406</u> 7 143	<u>7 656</u> 7 143	<u>7 365</u> 7 143	<u>7 365</u> 7 143	<u>7 363</u> 7 143
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 822</u> 2 679	<u>2 978</u> 2 679	<u>2 796</u> 2 679	<u>2 796</u> 2 679	<u>2 796</u> 2 679
226-102-0704	-9		1	210	<u>7 333</u> 6 786	<u>7 988</u> 6 786	<u>7 224</u> 6 786	<u>7 224</u> 6 786	<u>7 224</u> 6 786

226-102-0100	13015-2012								
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>905 465</u> 884 027	<u>935 731</u> 884 027	<u>951 041</u> 884 027	<u>905 465</u> 884 027	<u>932 669</u> 884 027
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>959 515</u> 933 857	<u>999 901</u> 933 857	<u>1 020 331</u> 933 857	<u>959 515</u> 933 857	<u>995 815</u> 933 857
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 413 792</u> 1 374 348	<u>1 477 935</u> 1 374 348	<u>1 510 383</u> 1 374 348	<u>1 413 792</u> 1 374 348	<u>1 471 446</u> 1 374 348
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 861 386</u> 1 813 946	<u>1 933 131</u> 1 813 946	<u>1 969 424</u> 1 813 946	<u>1 861 386</u> 1 813 946	<u>1 925 873</u> 1 813 946
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 832 169</u> 1 783 227	<u>1 909 140</u> 1 783 227	<u>1 948 077</u> 1 783 227	<u>1 832 169</u> 1 783 227	<u>1 901 353</u> 1 783 227
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>958 095</u> 928 854			<u>958 095</u> 928 854	
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 735 156</u> 1 681 207			<u>1 735 156</u> 1 681 207	
226-102-0118	-9		1	5000	<u>616 804</u> 598 560			<u>616 804</u> 598 560	
226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200	<u>232 058</u> 222 250	<u>252 013</u> 222 250	<u>262 108</u> 222 250	<u>232 058</u> 222 250	<u>249 994</u> 222 250

226-102-0300	25912-2015								
226-102-0301	-14		1	4200	<u>245 828</u> 235 857	<u>265 784</u> 235 857	<u>275 878</u> 235 857	<u>245 828</u> 235 857	<u>263 765</u> 235 857
226-102-0302	-18		1	5400	<u>320 100</u> 307 232	<u>345 757</u> 307 232	<u>358 736</u> 307 232	<u>320 100</u> 307 232	<u>343 161</u> 307 232
226-102-0400	13015-2012								
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>139 829</u> 134 223	<u>150 995</u> 134 223	<u>156 643</u> 134 223	<u>139 829</u> 134 223	<u>149 865</u> 134 223
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>265 186</u> 254 902	<u>285 379</u> 254 902	<u>295 594</u> 254 902	<u>265 186</u> 254 902	<u>283 336</u> 254 902
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>441 099</u> 422 848	<u>477 921</u> 422 848	<u>496 549</u> 422 848	<u>441 099</u> 422 848	<u>474 196</u> 422 848
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>341 332</u> 328 045	<u>367 464</u> 328 045	<u>380 684</u> 328 045	<u>341 332</u> 328 045	<u>364 821</u> 328 045
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>155 043</u> 149 509	<u>165 496</u> 149 509	<u>170 784</u> 149 509	<u>155 043</u> 149 509	<u>164 439</u> 149 509
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>230 832</u> 222 332	<u>247 129</u> 222 332	<u>255 373</u> 222 332	<u>230 832</u> 222 332	<u>245 480</u> 222 332
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>158 577</u> 152 161	<u>171 406</u> 152 161	<u>177 895</u> 152 161	<u>158 577</u> 152 161	<u>170 108</u> 152 161

226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>263 417</u> 253 036	<u>283 943</u> 253 036	<u>294 326</u> 253 036	<u>263 417</u> 253 036	<u>281 866</u> 253 036
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>243 057</u> 233 455	<u>262 062</u> 233 455	<u>271 676</u> 233 455	<u>243 057</u> 233 455	<u>260 139</u> 233 455
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>332 448</u> 319 937	<u>356 679</u> 319 937	<u>368 937</u> 319 937	<u>332 448</u> 319 937	<u>354 228</u> 319 937
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>393 149</u> 376 223	<u>427 834</u> 376 223	<u>445 379</u> 376 223	<u>393 149</u> 376 223	<u>424 325</u> 376 223
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>529 212</u> 507 312	<u>573 399</u> 507 312	<u>595 752</u> 507 312	<u>529 212</u> 507 312	<u>568 929</u> 507 312
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>29 596</u> 28 321	<u>32 210</u> 28 321	<u>33 532</u> 28 321	<u>29 596</u> 28 321	<u>31 945</u> 28 321
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>37 301</u> 35 598	<u>40 864</u> 35 598	<u>42 667</u> 35 598	<u>37 301</u> 35 598	<u>40 503</u> 35 598
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>52 181</u> 49 714	<u>57 408</u> 49 714	<u>60 051</u> 49 714	<u>52 181</u> 49 714	<u>56 879</u> 49 714
226-102-0500	13015-2012								
226-102-0502	6		1	4250	<u>307 338</u> 296 554	<u>327 531</u> 296 554	<u>337 746</u> 296 554	<u>307 338</u> 296 554	<u>325 488</u> 296 554
226-102-0700	13015-2012								

8.04-08-2024

226-102-0702	-2		1	80	<u>7 363</u> 7 143	<u>7 745</u> 7 143	<u>7 937</u> 7 143	<u>7 363</u> 7 143	<u>7 706</u> 7 143
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 796</u> 2 679	<u>3 033</u> 2 679	<u>3 153</u> 2 679	<u>2 796</u> 2 679	<u>3 009</u> 2 679
226-102-0704	-9		1	210	<u>7 224</u> 6 786	<u>8 222</u> 6 786	<u>8 727</u> 6 786	<u>7 224</u> 6 786	<u>8 121</u> 6 786

226-102-0100	13015-2012				
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>903 918</u> 884 027
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>957 450</u> 933 857
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 410 513</u> 1 374 348
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 857 718</u> 1 813 946

226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 828 234</u> 1 783 227
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	
226-102-0118	-9		1	5000	
226-102-0200	13015-2012				
226-102-0205	14		1	4200	<u>231 038</u> 222 250
226-102-0300	25912-2015				
226-102-0301	-14		1	4200	<u>244 808</u> 235 857
226-102-0302	-18		1	5400	<u>318 788</u> 307 232
226-102-0400	13015-2012				
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>139 258</u> 134 223
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>264 154</u> 254 902

226-102-0403	1-8		1	7750	<u>439 216</u> 422 848
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>339 996</u> 328 045
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>154 509</u> 149 509
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>229 999</u> 222 332
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>157 921</u> 152 161
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>262 368</u> 253 036
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>242 085</u> 233 455
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>331 209</u> 319 937
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>391 376</u> 376 223
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>526 953</u> 507 312
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>29 463</u> 28 321

226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>37 118</u> 35 598
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>51 914</u> 49 714
226-102-0500	13015-2012				
226-102-0502	6		1	4250	<u>306 306</u> 296 554
226-102-0700	13015-2012				
226-102-0702	-2		1	80	<u>7 233</u> 7 014
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 784</u> 2 679
226-102-0704	-9		1	210	<u>7 173</u> 6 786

226-103. ,

226-103-0100	13015-2012								
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	<u>137 929</u> 133 446	<u>142 087</u> 135 637	<u>137 258</u> 133 446	<u>137 258</u> 133 446	<u>136 942</u> 133 446
226-103-0102	T75.15-TAII-2		1	1300	<u>139 266</u> 134 768	<u>143 425</u> 136 958	<u>138 595</u> 134 768	<u>138 595</u> 134 768	<u>138 280</u> 134 768
226-103-0103	T75.15-TAII-3		1	1300	<u>139 266</u> 134 768	<u>143 425</u> 136 958	<u>138 595</u> 134 768	<u>138 595</u> 134 768	<u>138 280</u> 134 768
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>173 771</u> 167 330	<u>180 015</u> 167 330	<u>172 739</u> 167 330	<u>172 739</u> 167 330	<u>172 739</u> 167 330
226-103-0111	T75.15-TAIII-1		1	1300	<u>147 733</u> 143 134	<u>151 791</u> 143 134	<u>147 062</u> 143 134	<u>147 062</u> 143 134	<u>147 062</u> 143 134
226-103-0112	T75.15-TAIII-2		1	1300	<u>149 359</u> 144 741	<u>153 418</u> 144 741	<u>148 688</u> 144 741	<u>148 688</u> 144 741	<u>148 688</u> 144 741
226-103-0113	T75.15-TAIII-3		1	1300	<u>149 359</u> 144 741	<u>153 418</u> 144 741	<u>148 688</u> 144 741	<u>148 688</u> 144 741	<u>148 688</u> 144 741
226-103-0144	T150.15-TAIII-1		1	1700	<u>183 118</u> 177 223	<u>188 425</u> 177 223	<u>182 240</u> 177 223	<u>182 240</u> 177 223	<u>182 240</u> 177 223
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	<u>170 169</u> 164 429	<u>175 607</u> 167 293	<u>169 292</u> 164 429	<u>169 292</u> 164 429	<u>168 879</u> 164 429
226-103-0200	13015-2012								

226-103-0201	15- АII-1		1	900	<u>106 068</u> 102 839	<u>108 947</u> 104 356	<u>105 603</u> 102 839	<u>105 603</u> 102 839	<u>105 385</u> 102 839
226-103-0202	15- АII-2		1	900	<u>105 372</u> 102 152	<u>108 251</u> 103 668	<u>104 908</u> 102 152	<u>104 908</u> 102 152	<u>104 689</u> 102 152
226-103-0203	15- АII-3		1	900	<u>105 372</u> 102 152	<u>108 251</u> 103 668	<u>104 908</u> 102 152	<u>104 908</u> 102 152	<u>104 689</u> 102 152
226-103-0207	15- АIII-1		1	900	<u>112 510</u> 109 205	<u>115 320</u> 109 205	<u>112 046</u> 109 205	<u>112 046</u> 109 205	<u>112 046</u> 109 205
226-103-0208	15- АIII-2		1	900	<u>111 851</u> 108 554	<u>114 661</u> 108 554	<u>111 386</u> 108 554	<u>111 386</u> 108 554	<u>111 386</u> 108 554
226-103-0209	15- АIII-3		1	900	<u>111 851</u> 108 554	<u>114 661</u> 108 554	<u>111 386</u> 108 554	<u>111 386</u> 108 554	<u>111 386</u> 108 554
226-103-0300	13015-2012								
226-103-0301	15- АII-1		1	1300	<u>117 562</u> 113 321	<u>121 621</u> 113 321	<u>116 891</u> 113 321	<u>116 891</u> 113 321	<u>116 891</u> 113 321
226-103-0302	15- АII-2		1	1140	<u>107 513</u> 103 741	<u>111 072</u> 103 741	<u>106 924</u> 103 741	<u>106 924</u> 103 741	<u>106 924</u> 103 741
226-103-0305	15- АIII-1		1	1300	<u>99 435</u> 94 828		<u>98 767</u> 94 828	<u>98 804</u> 94 828	<u>98 356</u> 94 828
226-103-0306	15- АIII-2		1	1140	<u>91 618</u> 87 492		<u>91 032</u> 87 492	<u>91 065</u> 87 492	<u>90 672</u> 87 492

					,	.			
226-103-0600	13015-2012								
226-103-0605	2.302		1	2700	<u>127 418</u> 119 401		<u>126 030</u> 119 401	<u>126 107</u> 119 401	<u>125 176</u> 119 401
226-103-0613	5.302		1	2400	<u>731 970</u> 712 712		<u>730 736</u> 712 712	<u>730 804</u> 712 712	<u>729 977</u> 712 712
226-103-0700	13015-2012								
226-103-0701	1 25-1-1		1	1950	<u>178 585</u> 172 196	<u>184 672</u> 172 196	<u>177 578</u> 172 196	<u>177 578</u> 172 196	<u>177 578</u> 172 196
226-103-0702	1 25-1-2		1	1950	<u>178 585</u> 172 196	<u>184 672</u> 172 196	<u>177 578</u> 172 196	<u>177 578</u> 172 196	<u>177 578</u> 172 196
226-103-0706	1 40-1-1		1	3130	<u>237 832</u> 226 771		<u>236 223</u> 226 771	<u>236 312</u> 226 771	<u>235 233</u> 226 771
226-103-0716	2 38-1-1		1	5080	<u>345 023</u> 327 875		<u>342 412</u> 327 875	<u>342 557</u> 327 875	<u>340 805</u> 327 875
226-103-0721	5 35-1-1		1	4630	<u>370 073</u> 355 545	<u>384 527</u> 355 545	<u>367 683</u> 355 545	<u>367 683</u> 355 545	<u>367 683</u> 355 545
226-103-0737	5 60-1-1		1	8080	<u>615 204</u> 590 214	<u>640 430</u> 590 214	<u>611 034</u> 590 214	<u>611 034</u> 590 214	<u>611 034</u> 590 214

226-103-1000	13015-2012								
226-103-1001	1		1	21	<u>681 641</u> 668 232		<u>681 630</u> 668 232	<u>681 630</u> 668 232	<u>681 623</u> 668 232
226-103-1002	2		1	32	<u>686 201</u> 672 680		<u>686 184</u> 672 680	<u>686 185</u> 672 680	<u>686 174</u> 672 680
226-103-1100	13015-2012								
226-103-1101	1		1	600	<u>63 689</u> 61 214		<u>63 380</u> 61 214	<u>63 397</u> 61 214	<u>63 191</u> 61 214
226-103-1103	2		1	700	<u>67 310</u> 64 559		<u>66 950</u> 64 559	<u>66 970</u> 64 559	<u>66 729</u> 64 559
226-103-1105	3		1	900	<u>294 833</u> 287 212		<u>294 370</u> 287 212	<u>294 396</u> 287 212	<u>294 085</u> 287 212
226-103-1200	13015-2012								
226-103-1201	1.150		1	6600	<u>672 590</u> 645 912		<u>669 197</u> 645 912	<u>669 386</u> 645 912	<u>667 110</u> 645 912
226-103-1205	2.150		1	1080	<u>459 504</u> 448 286		<u>458 948</u> 448 286	<u>458 979</u> 448 286	<u>458 607</u> 448 286
226-103-1300	13015-2012								
226-103-1301	5 .		1	5800	<u>286 734</u> 269 257		<u>283 752</u> 269 257	<u>283 918</u> 269 257	<u>281 918</u> 269 257

226-103-1305	7 .		1	3000	<u>831 233</u> 808 802		<u>829 691</u> 808 802	<u>829 776</u> 808 802	<u>828 742</u> 808 802
226-103-1307	8 .		1	8200	<u>1 157 064</u> 1 117 615		<u>1 152 848</u> 1 117 615	<u>1 153 083</u> 1 117 615	<u>1 150 256</u> 1 117 615
226-103-1400	13015-2012								
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>12 769</u> 11 786	<u>13 956</u> 11 786	<u>12 573</u> 11 786	<u>12 573</u> 11 786	<u>12 573</u> 11 786
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>12 070</u> 11 161	<u>13 163</u> 11 161	<u>11 890</u> 11 161	<u>11 890</u> 11 161	<u>11 890</u> 11 161
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>9 206</u> 8 571	<u>9 955</u> 8 571	<u>9 082</u> 8 571	<u>9 082</u> 8 571	<u>9 082</u> 8 571
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>3 362</u> 3 125	<u>3 643</u> 3 125	<u>3 316</u> 3 125	<u>3 316</u> 3 125	<u>3 316</u> 3 125
226-103-1407	-2-20-40		1	80	<u>4 801</u> 4 543		<u>4 760</u> 4 543	<u>4 762</u> 4 543	<u>4 734</u> 4 543
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>2 905</u> 2 726		<u>2 875</u> 2 726	<u>2 876</u> 2 726	<u>2 856</u> 2 726
226-103-1410	-5		1	190	<u>7 650</u> 7 143	<u>8 243</u> 7 143	<u>7 552</u> 7 143	<u>7 552</u> 7 143	<u>7 552</u> 7 143
226-103-1500	13015-2012								
226-103-1509	1.560		1	5700	<u>445 640</u> 425 251		<u>442 710</u> 425 251	<u>442 873</u> 425 251	<u>440 908</u> 425 251

226-103-1510	2.560		1	9200	<u>1 092 471</u> 1 052 245		<u>1 087 741</u> 1 052 245	<u>1 088 004</u> 1 052 245	<u>1 084 832</u> 1 052 245
226-103-1517	3.560		1	6200	<u>499 262</u> 476 800		<u>496 075</u> 476 800	<u>496 252</u> 476 800	<u>494 115</u> 476 800
226-103-1600	13015-2012								
226-103-1601	450		1	7700	<u>395 228</u> 373 679	<u>419 268</u> 373 679	<u>391 254</u> 373 679	<u>391 254</u> 373 679	<u>391 254</u> 373 679
226-103-1602	500		1	8350	<u>423 496</u> 400 187	<u>449 564</u> 400 187	<u>419 186</u> 400 187	<u>419 186</u> 400 187	<u>419 186</u> 400 187
226-103-1603	600 -		1	9650	<u>446 707</u> 418 223		<u>441 746</u> 418 223	<u>442 021</u> 418 223	<u>438 694</u> 418 223
226-103-1604	650 -		1	10300	<u>476 867</u> 446 463		<u>471 572</u> 446 463	<u>471 866</u> 446 463	<u>468 315</u> 446 463
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>559 377</u> 526 027		<u>553 748</u> 526 027	<u>554 061</u> 526 027	<u>550 286</u> 526 027
226-103-1700	13015-2012								
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>125 401</u> 117 832		<u>124 116</u> 117 832	<u>124 187</u> 117 832	<u>123 326</u> 117 832
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>179 145</u> 169 071	<u>190 478</u> 169 071	<u>177 272</u> 169 071	<u>177 272</u> 169 071	<u>177 272</u> 169 071
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>210 120</u> 198 321	<u>223 389</u> 198 321	<u>207 927</u> 198 321	<u>207 927</u> 198 321	<u>207 927</u> 198 321

226-103-1709	465.63.50- II		1	3520	<u>181 510</u> 170 756		<u>179 700</u> 170 756	<u>179 801</u> 170 756	<u>178 587</u> 170 756
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>151 964</u> 144 687	<u>159 769</u> 144 687	<u>150 674</u> 144 687	<u>150 674</u> 144 687	<u>150 674</u> 144 687
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>170 977</u> 162 598	<u>180 030</u> 162 598	<u>169 480</u> 162 598	<u>169 480</u> 162 598	<u>169 480</u> 162 598
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>209 746</u> 199 375	<u>220 985</u> 199 375	<u>207 888</u> 199 375	<u>207 888</u> 199 375	<u>207 888</u> 199 375
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>246 248</u> 233 911	<u>259 672</u> 233 911	<u>244 028</u> 233 911	<u>244 028</u> 233 911	<u>244 028</u> 233 911
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>215 216</u> 204 955	<u>226 206</u> 204 955	<u>213 399</u> 204 955	<u>213 399</u> 204 955	<u>213 399</u> 204 955
226-103-1800	13015-2012								
226-103-1801	-1		1	720	<u>27 460</u> 25 558	<u>29 708</u> 25 558	<u>27 089</u> 25 558	<u>27 089</u> 25 558	<u>27 089</u> 25 558
226-103-1802	-2		1	960	<u>36 246</u> 33 714	<u>39 244</u> 33 714	<u>35 751</u> 33 714	<u>35 751</u> 33 714	<u>35 751</u> 33 714
226-103-1803	-3		1	1130	<u>49 721</u> 46 656	<u>53 248</u> 46 656	<u>49 137</u> 46 656	<u>49 137</u> 46 656	<u>49 137</u> 46 656

226-103-0100	13015-2012								
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	<u>136 942</u> 133 446	<u>142 114</u> 136 068	<u>144 937</u> 136 068	<u>136 557</u> 133 446	<u>141 738</u> 136 068
226-103-0102	T75.15-TAII-2		1	1300	<u>138 280</u> 134 768	<u>143 451</u> 137 390	<u>146 274</u> 137 390	<u>137 894</u> 134 768	<u>143 075</u> 137 390
226-103-0103	T75.15-TAII-3		1	1300	<u>138 280</u> 134 768	<u>143 451</u> 137 390	<u>146 274</u> 137 390	<u>137 894</u> 134 768	<u>143 075</u> 137 390
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>172 739</u> 167 330	<u>182 241</u> 167 330	<u>187 048</u> 167 330	<u>172 739</u> 167 330	<u>181 280</u> 167 330
226-103-0111	T75.15-TAIII-1		1	1300	<u>147 062</u> 143 134	<u>153 238</u> 143 134	<u>156 363</u> 143 134	<u>147 062</u> 143 134	<u>152 614</u> 143 134
226-103-0112	T75.15-TAIII-2		1	1300	<u>148 688</u> 144 741	<u>154 865</u> 144 741	<u>157 989</u> 144 741	<u>148 688</u> 144 741	<u>154 240</u> 144 741
226-103-0113	T75.15-TAIII-3		1	1300	<u>148 688</u> 144 741	<u>154 865</u> 144 741	<u>157 989</u> 144 741	<u>148 688</u> 144 741	<u>154 240</u> 144 741
226-103-0144	T150.15-TAIII-1		1	1700	<u>182 240</u> 177 223	<u>190 317</u> 177 223	<u>194 403</u> 177 223	<u>182 240</u> 177 223	<u>189 500</u> 177 223
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	<u>168 879</u> 164 429	<u>175 642</u> 167 857	<u>179 334</u> 167 857	<u>168 375</u> 164 429	<u>175 150</u> 167 857
226-103-0200	13015-2012								
226-103-0201	15- AII-1		1	900	<u>105 385</u> 102 839	<u>108 965</u> 104 655	<u>110 920</u> 104 655	<u>105 118</u> 102 839	<u>108 705</u> 104 655

226-103-0202	15- AII-2		1	900	<u>104 689</u> 102 152	<u>108 269</u> 103 967	<u>110 224</u> 103 967	<u>104 422</u> 102 152	<u>108 009</u> 103 967
226-103-0203	15- AII-3		1	900	<u>104 689</u> 102 152	<u>108 269</u> 103 967	<u>110 224</u> 103 967	<u>104 422</u> 102 152	<u>108 009</u> 103 967
226-103-0207	15- AIII-1		1	900	<u>112 046</u> 109 205	<u>116 322</u> 109 205	<u>118 485</u> 109 205	<u>112 046</u> 109 205	<u>115 890</u> 109 205
226-103-0208	15- AIII-2		1	900	<u>111 386</u> 108 554	<u>115 663</u> 108 554	<u>117 826</u> 108 554	<u>111 386</u> 108 554	<u>115 230</u> 108 554
226-103-0209	15- AIII-3		1	900	<u>111 386</u> 108 554	<u>115 663</u> 108 554	<u>117 826</u> 108 554	<u>111 386</u> 108 554	<u>115 230</u> 108 554
226-103-0300	13015-2012								
226-103-0301	15- AII-1		1	1300	<u>116 891</u> 113 321	<u>123 068</u> 113 321	<u>126 193</u> 113 321	<u>116 891</u> 113 321	<u>122 443</u> 113 321
226-103-0302	15- AII-2		1	1140	<u>106 924</u> 103 741	<u>112 341</u> 103 741	<u>115 081</u> 103 741	<u>106 924</u> 103 741	<u>111 793</u> 103 741
226-103-0305	15- AIII-1		1	1300	<u>98 356</u> 94 828			<u>98 356</u> 94 828	
226-103-0306	15- AIII-2		1	1140	<u>90 672</u> 87 492			<u>90 672</u> 87 492	
226-103-0600	13015-2012								

226-103-0605	2.302		1	2700	<u>125 176</u> 119 401			<u>125 176</u> 119 401	
226-103-0613	5.302		1	2400	<u>729 977</u> 712 712			<u>729 977</u> 712 712	
226-103-0700	13015-2012								
226-103-0701	1 25-1-1		1	1950	<u>177 578</u> 172 196	<u>186 843</u> 172 196	<u>191 530</u> 172 196	<u>177 578</u> 172 196	<u>185 906</u> 172 196
226-103-0702	1 25-1-2		1	1950	<u>177 578</u> 172 196	<u>186 843</u> 172 196	<u>191 530</u> 172 196	<u>177 578</u> 172 196	<u>185 906</u> 172 196
226-103-0706	1 40-1-1		1	3130	<u>235 233</u> 226 771			<u>235 233</u> 226 771	
226-103-0716	2 38-1-1		1	5080	<u>340 805</u> 327 875			<u>340 805</u> 327 875	
226-103-0721	5 35-1-1		1	4630	<u>367 683</u> 355 545	<u>389 682</u> 355 545	<u>400 810</u> 355 545	<u>367 683</u> 355 545	<u>387 456</u> 355 545
226-103-0737	5 60-1-1		1	8080	<u>611 034</u> 590 214	<u>649 425</u> 590 214	<u>668 845</u> 590 214	<u>611 034</u> 590 214	<u>645 541</u> 590 214
226-103-1000	13015-2012								
226-103-1001	1		1	21	<u>681 623</u> 668 232			<u>681 623</u> 668 232	

226-103-1002	2		1	32	<u>686 174</u> 672 680			<u>686 174</u> 672 680	
226-103-1100	13015-2012								
226-103-1101	1		1	600	<u>63 191</u> 61 214			<u>63 191</u> 61 214	
226-103-1103	2		1	700	<u>66 729</u> 64 559			<u>66 729</u> 64 559	
226-103-1105	3		1	900	<u>294 085</u> 287 212			<u>294 085</u> 287 212	
226-103-1200	13015-2012								
226-103-1201	1.150		1	6600	<u>667 110</u> 645 912			<u>667 110</u> 645 912	
226-103-1205	2.150		1	1080	<u>458 607</u> 448 286			<u>458 607</u> 448 286	
226-103-1300	13015-2012								
226-103-1301	5 .		1	5800	<u>281 918</u> 269 257			<u>281 918</u> 269 257	
226-103-1305	7 .		1	3000	<u>828 742</u> 808 802			<u>828 742</u> 808 802	
226-103-1307	8 .		1	8200	<u>1 150 256</u> 1 117 615			<u>1 150 256</u> 1 117 615	

226-103-1400	13015-2012								
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>12 573</u> 11 786	<u>14 379</u> 11 786	<u>15 292</u> 11 786	<u>12 573</u> 11 786	<u>14 196</u> 11 786
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>11 890</u> 11 161	<u>13 553</u> 11 161	<u>14 394</u> 11 161	<u>11 890</u> 11 161	<u>13 384</u> 11 161
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>9 082</u> 8 571	<u>10 223</u> 8 571	<u>10 799</u> 8 571	<u>9 082</u> 8 571	<u>10 107</u> 8 571
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>3 316</u> 3 125	<u>3 743</u> 3 125	<u>3 959</u> 3 125	<u>3 316</u> 3 125	<u>3 700</u> 3 125
226-103-1407	-2-20-40		1	80	<u>4 734</u> 4 543			<u>4 734</u> 4 543	
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>2 856</u> 2 726			<u>2 856</u> 2 726	
226-103-1410	-5		1	190	<u>7 552</u> 7 143	<u>8 454</u> 7 143	<u>8 911</u> 7 143	<u>7 552</u> 7 143	<u>8 363</u> 7 143
226-103-1500	13015-2012								
226-103-1509	1.560		1	5700	<u>440 908</u> 425 251			<u>440 908</u> 425 251	
226-103-1510	2.560		1	9200	<u>1 084 832</u> 1 052 245			<u>1 084 832</u> 1 052 245	
226-103-1517	3.560		1	6200	<u>494 115</u> 476 800			<u>494 115</u> 476 800	

226-103-1600	13015-2012								
226-103-1601	450		1	7700	<u>391 254</u> 373 679	<u>427 839</u> 373 679	<u>446 346</u> 373 679	<u>391 254</u> 373 679	<u>424 138</u> 373 679
226-103-1602	500		1	8350	<u>419 186</u> 400 187	<u>458 860</u> 400 187	<u>478 929</u> 400 187	<u>419 186</u> 400 187	<u>454 846</u> 400 187
226-103-1603	600 -		1	9650	<u>438 694</u> 418 223			<u>438 694</u> 418 223	
226-103-1604	650 -		1	10300	<u>468 315</u> 446 463			<u>468 315</u> 446 463	
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>550 286</u> 526 027			<u>550 286</u> 526 027	
226-103-1700	13015-2012								
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>123 326</u> 117 832			<u>123 326</u> 117 832	
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>177 272</u> 169 071	<u>194 519</u> 169 071	<u>203 244</u> 169 071	<u>177 272</u> 169 071	<u>192 774</u> 169 071
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>207 927</u> 198 321	<u>228 120</u> 198 321	<u>238 335</u> 198 321	<u>207 927</u> 198 321	<u>226 077</u> 198 321
226-103-1709	465.63.50- II		1	3520	<u>178 587</u> 170 756			<u>178 587</u> 170 756	
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>150 674</u> 144 687	<u>162 552</u> 144 687	<u>168 561</u> 144 687	<u>150 674</u> 144 687	<u>161 351</u> 144 687

226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>169 480</u> 162 598	<u>183 259</u> 162 598	<u>190 229</u> 162 598	<u>169 480</u> 162 598	<u>181 865</u> 162 598
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>207 888</u> 199 375	<u>224 993</u> 199 375	<u>233 645</u> 199 375	<u>207 888</u> 199 375	<u>223 262</u> 199 375
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>244 028</u> 233 911	<u>264 459</u> 233 911	<u>274 794</u> 233 911	<u>244 028</u> 233 911	<u>262 392</u> 233 911
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>213 399</u> 204 955	<u>230 124</u> 204 955	<u>238 584</u> 204 955	<u>213 399</u> 204 955	<u>228 432</u> 204 955
226-103-1800	13015-2012								
226-103-1801	-1		1	720	<u>27 089</u> 25 558	<u>30 510</u> 25 558	<u>32 240</u> 25 558	<u>27 089</u> 25 558	<u>30 164</u> 25 558
226-103-1802	-2		1	960	<u>35 751</u> 33 714	<u>40 312</u> 33 714	<u>42 620</u> 33 714	<u>35 751</u> 33 714	<u>39 851</u> 33 714
226-103-1803	-3		1	1130	<u>49 137</u> 46 656	<u>54 506</u> 46 656	<u>57 222</u> 46 656	<u>49 137</u> 46 656	<u>53 963</u> 46 656

226-103-0100	13015-2012				
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	
226-103-0102	T75.15-TAII-2		1	1300	
226-103-0103	T75.15-TAII-3		1	1300	
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>172 253</u> 167 330
226-103-0111	T75.15-TAIII-1		1	1300	<u>146 746</u> 143 134
226-103-0112	T75.15-TAIII-2		1	1300	<u>148 372</u> 144 741
226-103-0113	T75.15-TAIII-3		1	1300	<u>148 372</u> 144 741
226-103-0144	T150.15-TAIII-1		1	1700	<u>181 827</u> 177 223
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	
226-103-0200	13015-2012				
226-103-0201	15- AII-1		1	900	
226-103-0202	15- AII-2		1	900	

226-103-0203	15- АII-3		1	900	
226-103-0207	15- АIII-1		1	900	<u>111 827</u> 109 205
226-103-0208	15- АIII-2		1	900	<u>111 168</u> 108 554
226-103-0209	15- АIII-3		1	900	<u>111 168</u> 108 554
226-103-0300	13015-2012				
226-103-0301	15- АII-1		1	1300	<u>116 576</u> 113 321
226-103-0302	15- АII-2		1	1140	<u>106 647</u> 103 741
226-103-0305	15- АIII-1		1	1300	
226-103-0306	15- АIII-2		1	1140	
226-103-0600	13015-2012				
226-103-0605	2.302		1	2700	

226-103-0613	5.302		1	2400	
226-103-0700	13015-2012				
226-103-0701	1 25-1-1		1	1950	<u>177 104</u> 172 196
226-103-0702	1 25-1-2		1	1950	<u>177 104</u> 172 196
226-103-0706	1 40-1-1		1	3130	
226-103-0716	2 38-1-1		1	5080	
226-103-0721	5 35-1-1		1	4630	<u>366 558</u> 355 545
226-103-0737	5 60-1-1		1	8080	<u>609 072</u> 590 214
226-103-1000	13015-2012				
226-103-1001	1		1	21	
226-103-1002	2		1	32	
226-103-1100	13015-2012				
226-103-1101	1		1	600	

226-103-1103	2		1	700	
226-103-1105	3		1	900	
226-103-1200	13015-2012				
226-103-1201	1.150		1	6600	
226-103-1205	2.150		1	1080	
226-103-1300	13015-2012				
226-103-1301	5 .		1	5800	
226-103-1305	7 .		1	3000	
226-103-1307	8 .		1	8200	
226-103-1400	13015-2012				
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>12 481</u> 11 786
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>11 805</u> 11 161
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>9 024</u> 8 571
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>3 294</u> 3 125

				,	.
226-103-1407	-2-20-40		1	80	
226-103-1408	-2-20-25		1	60	
226-103-1410	-5		1	190	<u>7 505</u> 7 143
226-103-1500	13015-2012				
226-103-1509	1.560		1	5700	
226-103-1510	2.560		1	9200	
226-103-1517	3.560		1	6200	
226-103-1600	13015-2012				
226-103-1601	450		1	7700	<u>389 384</u> 373 679
226-103-1602	500		1	8350	<u>417 158</u> 400 187
226-103-1603	600 -		1	9650	
226-103-1604	650 -		1	10300	
226-103-1605	700 -		1	10950	
226-103-1700	13015-2012				

226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>176 390</u> 169 071
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>206 895</u> 198 321
226-103-1709	465.63.50- II		1	3520	
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>150 067</u> 144 687
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>168 775</u> 162 598
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>207 014</u> 199 375
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>242 984</u> 233 911
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>212 544</u> 204 955
226-103-1800	13015-2012				
226-103-1801	-1		1	720	<u>26 914</u> 25 558
226-103-1802	-2		1	960	<u>35 518</u> 33 714

226-103-1803	-3		1	1130	<u>48 863</u> 46 656

226-104.

226-104-0100	13015-2012								
226-104-0101	-42		1	71200	<u>11 488 071</u> 11 024 400	<u>12 023 291</u> 11 024 400	<u>11 410 901</u> 11 024 400	<u>11 410 901</u> 11 024 400	<u>11 336 829</u> 11 024 400
226-104-0103	-21		1	19700	<u>2 150 017</u> 2 046 022		<u>2 134 465</u> 2 046 022	<u>2 135 329</u> 2 046 022	<u>2 121 303</u> 2 046 022
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 660 262</u> 2 538 117	<u>2 808 349</u> 2 538 117	<u>2 638 910</u> 2 538 117	<u>2 638 910</u> 2 538 117	<u>2 618 415</u> 2 538 117
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 484 047</u> 3 351 214	<u>3 633 638</u> 3 351 214	<u>3 462 478</u> 3 351 214	<u>3 462 478</u> 3 351 214	<u>3 441 775</u> 3 351 214
226-104-0107	-24		1	22600	<u>2 623 626</u> 2 501 241		<u>2 605 783</u> 2 501 241	<u>2 606 775</u> 2 501 241	<u>2 590 684</u> 2 501 241

226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 220 093</u> 3 077 973	<u>3 389 980</u> 3 077 973	<u>3 195 598</u> 3 077 973	<u>3 195 598</u> 3 077 973	<u>3 172 086</u> 3 077 973
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 426 622</u> 5 188 892	<u>5 710 018</u> 5 188 892	<u>5 385 760</u> 5 188 892	<u>5 385 760</u> 5 188 892	<u>5 346 540</u> 5 188 892
226-104-0110	-42		1	62500	<u>11 093 289</u> 10 674 311	<u>11 563 110</u> 10 674 311	<u>11 025 549</u> 10 674 311	<u>11 025 549</u> 10 674 311	<u>10 960 528</u> 10 674 311
226-104-0117	-18		1	15200	<u>2 344 472</u> 2 250 789		<u>2 332 472</u> 2 250 789	<u>2 333 139</u> 2 250 789	<u>2 322 317</u> 2 250 789
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 092 076</u> 2 971 250	<u>3 229 640</u> 2 971 250	<u>3 072 242</u> 2 971 250	<u>3 072 242</u> 2 971 250	<u>3 053 204</u> 2 971 250
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 663 795</u> 3 522 392	<u>3 823 910</u> 3 522 392	<u>3 640 709</u> 3 522 392	<u>3 640 709</u> 3 522 392	<u>3 618 550</u> 3 522 392
226-104-0120	-33		1	36500	<u>6 101 417</u> 5 861 204	<u>6 375 792</u> 5 861 204	<u>6 061 856</u> 5 861 204	<u>6 061 856</u> 5 861 204	<u>6 023 884</u> 5 861 204
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 845 004</u> 1 762 419	<u>1 944 230</u> 1 762 419	<u>1 830 697</u> 1 762 419	<u>1 830 697</u> 1 762 419	<u>1 816 964</u> 1 762 419
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 334 557</u> 2 230 991	<u>2 458 589</u> 2 230 991	<u>2 316 673</u> 2 230 991	<u>2 316 673</u> 2 230 991	<u>2 299 508</u> 2 230 991
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 916 111</u> 2 790 473	<u>3 064 951</u> 2 790 473	<u>2 894 651</u> 2 790 473	<u>2 894 651</u> 2 790 473	<u>2 874 052</u> 2 790 473
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 626 183</u> 3 464 071	<u>3 820 877</u> 3 464 071	<u>3 598 111</u> 3 464 071	<u>3 598 111</u> 3 464 071	<u>3 571 167</u> 3 464 071

226-104-0125	24		1	29600	<u>4 246 330</u> 4 059 848	<u>4 468 837</u> 4 059 848	<u>4 214 248</u> 4 059 848	<u>4 214 248</u> 4 059 848	<u>4 183 454</u> 4 059 848
226-104-0126	33		1	45200	<u>7 002 659</u> 6 711 749	<u>7 342 434</u> 6 711 749	<u>6 953 669</u> 6 711 749	<u>6 953 669</u> 6 711 749	<u>6 906 646</u> 6 711 749
226-104-0127	42		1	63250	<u>11 040 912</u> 10 619 105	<u>11 516 371</u> 10 619 105	<u>10 972 358</u> 10 619 105	<u>10 972 358</u> 10 619 105	<u>10 906 557</u> 10 619 105
226-104-0200	13015-2012								
226-104-0202	93		1	24200	<u>2 304 075</u> 2 182 933		<u>2 284 970</u> 2 182 933	<u>2 286 031</u> 2 182 933	<u>2 268 802</u> 2 182 933
226-104-0204	98		1	25600	<u>2 366 618</u> 2 220 821	<u>2 502 989</u> 2 263 952	<u>2 338 872</u> 2 220 821	<u>2 338 872</u> 2 220 821	<u>2 312 757</u> 2 220 821
226-104-0206	115		1	32100	<u>3 020 850</u> 2 860 856		<u>2 995 507</u> 2 860 856	<u>2 996 915</u> 2 860 856	<u>2 974 061</u> 2 860 856
226-104-0212	143		1	42500	<u>4 662 010</u> 4 437 190		<u>4 628 457</u> 4 437 190	<u>4 630 321</u> 4 437 190	<u>4 600 063</u> 4 437 190
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 124 846</u> 4 819 410	<u>5 408 241</u> 4 909 042	<u>5 067 185</u> 4 819 410	<u>5 067 185</u> 4 819 410	<u>5 012 916</u> 4 819 410
226-104-0219	50		1	11700	<u>1 216 049</u> 1 155 479		<u>1 206 812</u> 1 155 479	<u>1 207 325</u> 1 155 479	<u>1 198 995</u> 1 155 479
226-104-0221	53		1	12300	<u>1 491 896</u> 1 424 033		<u>1 482 185</u> 1 424 033	<u>1 482 725</u> 1 424 033	<u>1 473 968</u> 1 424 033

226-104-0223	60		1	14800	<u>1 355 206</u> 1 271 071	<u>1 434 045</u> 1 296 007	<u>1 339 165</u> 1 271 071	<u>1 339 165</u> 1 271 071	<u>1 324 068</u> 1 271 071
226-104-0225	73		1	20800	<u>1 691 258</u> 1 575 544	<u>1 802 059</u> 1 610 589	<u>1 668 714</u> 1 575 544	<u>1 668 714</u> 1 575 544	<u>1 647 496</u> 1 575 544
226-104-0227	77		1	21900	<u>2 940 323</u> 2 813 926		<u>2 923 034</u> 2 813 926	<u>2 923 994</u> 2 813 926	<u>2 908 402</u> 2 813 926
226-104-0229	93		1	27800	<u>2 746 082</u> 2 604 973		<u>2 724 134</u> 2 604 973	<u>2 725 354</u> 2 604 973	<u>2 705 561</u> 2 604 973
226-104-0233	115		1	39500	<u>3 629 474</u> 3 404 776	<u>3 839 890</u> 3 471 327	<u>3 586 662</u> 3 404 776	<u>3 586 662</u> 3 404 776	<u>3 546 368</u> 3 404 776
226-104-0237	135		1	50400	<u>4 621 753</u> 4 335 160	<u>4 890 233</u> 4 420 075	<u>4 567 127</u> 4 335 160	<u>4 567 127</u> 4 335 160	<u>4 515 714</u> 4 335 160
226-104-0241	165		1	71400	<u>7 043 288</u> 6 681 060		<u>6 986 919</u> 6 681 060	<u>6 990 051</u> 6 681 060	<u>6 939 217</u> 6 681 060

226-104-0100	13015-2012								
226-104-0101	-42		1	71200	<u>11 336 829</u> 11 024 400	<u>12 204 004</u> 11 024 400	<u>12 594 178</u> 11 024 400	<u>11 336 829</u> 11 024 400	<u>12 125 969</u> 11 024 400
226-104-0103	-21		1	19700	<u>2 121 303</u> 2 046 022			<u>2 121 303</u> 2 046 022	
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 618 415</u> 2 538 117	<u>2 858 350</u> 2 538 117	<u>2 966 306</u> 2 538 117	<u>2 618 415</u> 2 538 117	<u>2 836 759</u> 2 538 117
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 441 775</u> 3 351 214	<u>3 684 146</u> 3 351 214	<u>3 793 197</u> 3 351 214	<u>3 441 775</u> 3 351 214	<u>3 662 335</u> 3 351 214
226-104-0107	-24		1	22600	<u>2 590 684</u> 2 501 241			<u>2 590 684</u> 2 501 241	
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 172 086</u> 3 077 973	<u>3 447 341</u> 3 077 973	<u>3 571 189</u> 3 077 973	<u>3 172 086</u> 3 077 973	<u>3 422 572</u> 3 077 973
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 346 540</u> 5 188 892	<u>5 805 704</u> 5 188 892	<u>6 012 299</u> 5 188 892	<u>5 346 540</u> 5 188 892	<u>5 764 385</u> 5 188 892
226-104-0110	-42		1	62500	<u>10 960 528</u> 10 674 311	<u>11 721 741</u> 10 674 311	<u>12 064 240</u> 10 674 311	<u>10 960 528</u> 10 674 311	<u>11 653 242</u> 10 674 311
226-104-0117	-18		1	15200	<u>2 322 317</u> 2 250 789			<u>2 322 317</u> 2 250 789	
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 053 204</u> 2 971 250	<u>3 276 087</u> 2 971 250	<u>3 376 371</u> 2 971 250	<u>3 053 204</u> 2 971 250	<u>3 256 030</u> 2 971 250

226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 618 550</u> 3 522 392	<u>3 877 972</u> 3 522 392	<u>3 994 695</u> 3 522 392	<u>3 618 550</u> 3 522 392	<u>3 854 627</u> 3 522 392
226-104-0120	-33		1	36500	<u>6 023 884</u> 5 861 204	<u>6 468 433</u> 5 861 204	<u>6 668 452</u> 5 861 204	<u>6 023 884</u> 5 861 204	<u>6 428 429</u> 5 861 204
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 816 964</u> 1 762 419	<u>1 977 733</u> 1 762 419	<u>2 050 068</u> 1 762 419	<u>1 816 964</u> 1 762 419	<u>1 963 266</u> 1 762 419
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 299 508</u> 2 230 991	<u>2 500 468</u> 2 230 991	<u>2 590 888</u> 2 230 991	<u>2 299 508</u> 2 230 991	<u>2 482 384</u> 2 230 991
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 874 052</u> 2 790 473	<u>3 115 205</u> 2 790 473	<u>3 223 709</u> 2 790 473	<u>2 874 052</u> 2 790 473	<u>3 093 504</u> 2 790 473
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 571 167</u> 3 464 071	<u>3 886 614</u> 3 464 071	<u>4 028 545</u> 3 464 071	<u>3 571 167</u> 3 464 071	<u>3 858 227</u> 3 464 071
226-104-0125	24		1	29600	<u>4 183 454</u> 4 059 848	<u>4 543 965</u> 4 059 848	<u>4 706 172</u> 4 059 848	<u>4 183 454</u> 4 059 848	<u>4 511 523</u> 4 059 848
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 906 646</u> 6 711 749	<u>7 457 156</u> 6 711 749	<u>7 704 851</u> 6 711 749	<u>6 906 646</u> 6 711 749	<u>7 407 617</u> 6 711 749
226-104-0127	42		1	63250	<u>10 906 557</u> 10 619 105	<u>11 676 906</u> 10 619 105	<u>12 023 514</u> 10 619 105	<u>10 906 557</u> 10 619 105	<u>11 607 584</u> 10 619 105
226-104-0200	13015-2012								
226-104-0202	93		1	24200	<u>2 268 802</u> 2 182 933			<u>2 268 802</u> 2 182 933	

226-104-0204	98		1	25600	<u>2 312 757</u> 2 220 821	<u>2 493 562</u> 2 272 455	<u>2 618 902</u> 2 272 455	<u>2 304 493</u> 2 220 821	<u>2 477 034</u> 2 272 455
226-104-0206	115		1	32100	<u>2 974 061</u> 2 860 856			<u>2 974 061</u> 2 860 856	
226-104-0212	143		1	42500	<u>4 600 063</u> 4 437 190			<u>4 600 063</u> 4 437 190	
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 012 916</u> 4 819 410	<u>5 388 652</u> 4 926 712	<u>5 649 122</u> 4 926 712	<u>4 995 741</u> 4 819 410	<u>5 354 303</u> 4 926 712
226-104-0219	50		1	11700	<u>1 198 995</u> 1 155 479			<u>1 198 995</u> 1 155 479	
226-104-0221	53		1	12300	<u>1 473 968</u> 1 424 033			<u>1 473 968</u> 1 424 033	
226-104-0223	60		1	14800	<u>1 324 068</u> 1 271 071	<u>1 428 596</u> 1 300 922	<u>1 501 057</u> 1 300 922	<u>1 319 290</u> 1 271 071	<u>1 419 040</u> 1 300 922
226-104-0225	73		1	20800	<u>1 647 496</u> 1 575 544	<u>1 794 400</u> 1 617 497	<u>1 896 238</u> 1 617 497	<u>1 640 781</u> 1 575 544	<u>1 780 971</u> 1 617 497
226-104-0227	77		1	21900	<u>2 908 402</u> 2 813 926			<u>2 908 402</u> 2 813 926	
226-104-0229	93		1	27800	<u>2 705 561</u> 2 604 973			<u>2 705 561</u> 2 604 973	
226-104-0233	115		1	39500	<u>3 546 368</u> 3 404 776	<u>3 825 345</u> 3 484 446	<u>4 018 739</u> 3 484 446	<u>3 533 616</u> 3 404 776	<u>3 799 842</u> 3 484 446

					,				
226-104-0237	135		1	50400	<u>4 515 714</u> 4 335 160	<u>4 871 675</u> 4 436 815	<u>5 118 436</u> 4 436 815	<u>4 499 444</u> 4 335 160	<u>4 839 134</u> 4 436 815
226-104-0241	165		1	71400	<u>6 939 217</u> 6 681 060			<u>6 939 217</u> 6 681 060	

					,	
226-104-0100	13015-2012					
226-104-0101	-42		1	71200	<u>11 338 270</u> 11 024 400	
226-104-0103	-21		1	19700		
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 618 814</u> 2 538 117	
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 442 178</u> 3 351 214	
226-104-0107	-24		1	22600		

226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 172 544</u> 3 077 973
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 347 303</u> 5 188 892
226-104-0110	-42		1	62500	<u>10 961 793</u> 10 674 311
226-104-0117	-18		1	15200	
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 053 574</u> 2 971 250
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 618 981</u> 3 522 392
226-104-0120	-33		1	36500	<u>6 024 623</u> 5 861 204
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 817 232</u> 1 762 419
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 299 842</u> 2 230 991
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 874 453</u> 2 790 473
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 571 691</u> 3 464 071
226-104-0125	24		1	29600	<u>4 184 053</u> 4 059 848

226-104-0126	33		1	45200	<u>6 907 561</u> 6 711 749
226-104-0127	42		1	63250	<u>10 907 837</u> 10 619 105
226-104-0200	13015-2012				
226-104-0202	93		1	24200	
226-104-0204	98		1	25600	
226-104-0206	115		1	32100	
226-104-0212	143		1	42500	
226-104-0214	165		1	53200	
226-104-0219	50		1	11700	
226-104-0221	53		1	12300	
226-104-0223	60		1	14800	
226-104-0225	73		1	20800	
226-104-0227	77		1	21900	
226-104-0229	93		1	27800	

				,	.
226-104-0233	115		1	39500	
226-104-0237	135		1	50400	
226-104-0241	165		1	71400	

226-105.

				,	.				
226-105-0100	13015-2012								
226-105-0101	6		1	60	<u>6 006</u> 5 804	<u>6 194</u> 5 804	<u>5 975</u> 5 804	<u>5 975</u> 5 804	<u>5 975</u> 5 804

				,					
226-105-0100	13015-2012								
226-105-0101	6		1	60	<u>5 975</u> 5 804	<u>6 260</u> 5 804	<u>6 405</u> 5 804	<u>5 975</u> 5 804	<u>6 231</u> 5 804

				,	
226-105-0100	13015-2012				
226-105-0101	6		1	60	<u>5 961</u> 5 804

226-106.

226-106-0100					
226-106-0101	268070 80 ,		1	32	<u>4 770</u> 4 770
226-106-0102	268090 95 ,		1	48	<u>7 102</u> 7 102

25.
 251. , ,
 251-3. ,
 251-302. ,

251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 896 330</u> 4 800 000				
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 588 856</u> 4 500 000				
251-302-0400	33320-2015								
251-302-0401	1		1	250	<u>18 899</u> 18 500	<u>19 614</u> 18 500	<u>19 119</u> 18 500	<u>19 119</u> 18 500	<u>19 033</u> 18 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 218</u> 17 411	<u>19 061</u> 17 411	<u>18 079</u> 17 411	<u>18 079</u> 17 411	<u>18 079</u> 17 411
251-302-0405	3 (2)		1	307	<u>37 727</u> 36 607	<u>38 685</u> 36 607	<u>37 568</u> 36 607	<u>37 568</u> 36 607	<u>37 568</u> 36 607
251-302-0406	3-		1	280	<u>21 538</u> 20 670	<u>22 412</u> 20 670	<u>21 394</u> 20 670	<u>21 394</u> 20 670	<u>21 394</u> 20 670

251-302-0407	3-		1	280	<u>21 493</u> 20 625	<u>22 367</u> 20 625	<u>21 349</u> 20 625	<u>21 349</u> 20 625	<u>21 349</u> 20 625
251-302-0600									
251-302-0601			1	9280	<u>1 240 388</u> 1 205 357	<u>1 269 361</u> 1 205 357	<u>1 235 599</u> 1 205 357	<u>1 235 599</u> 1 205 357	<u>1 235 599</u> 1 205 357
251-302-0602			1	11100	<u>1 651 029</u> 1 607 143	<u>1 685 683</u> 1 607 143	<u>1 645 300</u> 1 607 143	<u>1 645 300</u> 1 607 143	<u>1 645 300</u> 1 607 143

251-302-0200	65								
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673					
251-302-0300	65								
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204					

251-302-0400	33320-2015								
251-302-0401	1		1	250	<u>19 033</u> 18 500	<u>20 270</u> 18 500	<u>20 847</u> 18 500	<u>18 981</u> 18 500	<u>20 155</u> 18 500
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 079</u> 17 411	<u>19 362</u> 17 411	<u>20 010</u> 17 411	<u>18 079</u> 17 411	<u>19 232</u> 17 411
251-302-0405	3 (2)		1	307	<u>37 568</u> 36 607	<u>39 027</u> 36 607	<u>39 765</u> 36 607	<u>37 568</u> 36 607	<u>38 879</u> 36 607
251-302-0406	3-		1	280	<u>21 394</u> 20 670	<u>22 724</u> 20 670	<u>23 397</u> 20 670	<u>21 394</u> 20 670	<u>22 590</u> 20 670
251-302-0407	3-		1	280	<u>21 349</u> 20 625	<u>22 679</u> 20 625	<u>23 352</u> 20 625	<u>21 349</u> 20 625	<u>22 544</u> 20 625
251-302-0600									
251-302-0601			1	9280	<u>1 235 599</u> 1 205 357	<u>1 279 691</u> 1 205 357	<u>1 301 996</u> 1 205 357	<u>1 235 599</u> 1 205 357	<u>1 275 230</u> 1 205 357
251-302-0602			1	11100	<u>1 645 300</u> 1 607 143	<u>1 698 040</u> 1 607 143	<u>1 724 719</u> 1 607 143	<u>1 645 300</u> 1 607 143	<u>1 692 704</u> 1 607 143

251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	
251-302-0400	33320-2015				
251-302-0401	1		1	250	
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 013</u> 17 411
251-302-0405	3 (2)		1	307	<u>37 494</u> 36 607
251-302-0406	3-		1	280	<u>21 326</u> 20 670
251-302-0407	3-		1	280	<u>21 281</u> 20 625
251-302-0600					
251-302-0601			1	9280	<u>1 233 345</u> 1 205 357

				,	.
251-302-0602			1	11100	<u>1 642 604</u> 1 607 143

255. , ,
255-1.
255-101.

				,	.				
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 000</u> 1 774	<u>2 253</u> 1 774	<u>1 958</u> 1 774	<u>1 958</u> 1 774	<u>1 914</u> 1 774
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>2 496</u> 2 170	<u>2 876</u> 2 170	<u>2 433</u> 2 170	<u>2 433</u> 2 170	<u>2 363</u> 2 170
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	<u>11 687</u> 11 286				

8.04-08-2024

				,	.				
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{896}{796}$	$\frac{1\,077}{865}$	$\frac{948}{865}$	$\frac{948}{865}$	$\frac{929}{865}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	$\frac{2\,150}{2\,051}$				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	$\frac{2\,781}{2\,654}$				
255-101-0109	300 6665-91		1	80	$\frac{14\,110}{13\,661}$				

				,					
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{1\,939}{1\,774}$	$\frac{2\,333}{1\,774}$	$\frac{2\,333}{1\,774}$	$\frac{1\,917}{1\,774}$	$\frac{2\,296}{1\,774}$
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	$\frac{2\,404}{2\,170}$	$\frac{2\,996}{2\,170}$	$\frac{2\,996}{2\,170}$	$\frac{2\,372}{2\,170}$	$\frac{2\,935}{2\,170}$

				,					
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5					
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{939}{865}$	$\frac{1\,112}{865}$	$\frac{1\,112}{865}$	$\frac{930}{865}$	$\frac{1\,097}{865}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40					
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50					
255-101-0109	300 6665-91		1	80					

				,	
255-101-0100	6665-91				
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{1\,966}{1\,774}$

				,	.
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>2 444</u> 2 170
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	<u>951</u> 865
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	
255-101-0109	300 6665-91		1	80	

255-102.

255-102-0200	60 - ' ' ' ' i 17608-2017	2							
255-102-0201	' 60 17608-2017	2	1	130	$\frac{6\,507}{6\,196}$	$\frac{4\,094}{3\,304}$	$\frac{3\,614}{3\,304}$	$\frac{3\,614}{3\,304}$	$\frac{3\,550}{3\,304}$
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130	$\frac{7\,057}{6\,732}$	$\frac{6\,110}{5\,268}$	$\frac{5\,630}{5\,268}$	$\frac{5\,630}{5\,268}$	$\frac{5\,566}{5\,268}$
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131	$\frac{7\,974}{7\,625}$	$\frac{7\,581}{6\,696}$	$\frac{7\,098}{6\,696}$	$\frac{7\,098}{6\,696}$	$\frac{7\,033}{6\,696}$
255-102-0204	' 60 17608-2017	2	1	130	$\frac{9\,256}{8\,875}$				
255-102-0207	' 80 17608-2017	2	1	175	$\frac{6\,943}{6\,571}$	$\frac{6\,445}{5\,357}$	$\frac{5\,799}{5\,357}$	$\frac{5\,799}{5\,357}$	$\frac{5\,713}{5\,357}$

255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175	<u>7 493</u> 7 107	<u>8 369</u> 7 232	<u>7 723</u> 7 232	<u>7 723</u> 7 232	<u>7 637</u> 7 232
255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175	<u>8 409</u> 8 000	<u>9 652</u> 8 482	<u>9 006</u> 8 482	<u>9 006</u> 8 482	<u>8 920</u> 8 482
255-102-0210	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>9 692</u> 9 250				
255-102-0211	, 100 17608-2017	2	1	175	<u>7 502</u> 7 116	<u>7 355</u> 6 244	<u>6 709</u> 6 244	<u>6 709</u> 6 244	<u>6 623</u> 6 244
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175	<u>8 052</u> 7 652	<u>8 809</u> 7 661	<u>8 163</u> 7 661	<u>8 163</u> 7 661	<u>8 077</u> 7 661
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175	<u>9 518</u> 9 080	<u>11 830</u> 10 604	<u>11 184</u> 10 604	<u>11 184</u> 10 604	<u>11 098</u> 10 604

255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175	<u>10 800</u> 10 330				
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>7 073</u> 6 643	<u>4 608</u> 3 304	<u>3 778</u> 3 304	<u>3 778</u> 3 304	<u>3 667</u> 3 304
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225	<u>7 623</u> 7 179	<u>6 624</u> 5 268	<u>5 794</u> 5 268	<u>5 794</u> 5 268	<u>5 683</u> 5 268
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225	<u>9 991</u> 9 513	<u>9 283</u> 7 859	<u>8 453</u> 7 859	<u>8 453</u> 7 859	<u>8 342</u> 7 859
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>10 729</u> 10 206				
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>7 401</u> 7 018	<u>6 445</u> 5 357	<u>5 799</u> 5 357	<u>5 799</u> 5 357	<u>5 713</u> 5 357
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175	<u>7 951</u> 7 554	<u>8 369</u> 7 232	<u>7 723</u> 7 232	<u>7 723</u> 7 232	<u>7 637</u> 7 232

255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175	<u>10 559</u> 10 116	<u>9 652</u> 8 482	<u>9 006</u> 8 482	<u>9 006</u> 8 482	<u>8 920</u> 8 482
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>11 754</u> 11 259				
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>8 017</u> 7 563	<u>7 625</u> 6 244	<u>6 795</u> 6 244	<u>6 795</u> 6 244	<u>6 684</u> 6 244
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225	<u>10 107</u> 9 600	<u>9 079</u> 7 661	<u>8 249</u> 7 661	<u>8 249</u> 7 661	<u>8 139</u> 7 661
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225	<u>11 211</u> 10 675	<u>12 100</u> 10 604	<u>11 270</u> 10 604	<u>11 270</u> 10 604	<u>11 159</u> 10 604
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>13 003</u> 12 421				
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>9 000</u> 8 576				

255-102-0230	80 , - () 17608-2028	2	1	175	<u>9 394</u> 8 960				
255-102-0231	80 , - () 17608-2029	2	1	175	<u>11 708</u> 11 215				
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175	<u>11 983</u> 11 483				
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>9 828</u> 9 327				
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225	<u>10 336</u> 9 823				
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225	<u>11 441</u> 10 899				

255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>13 232</u> 12 644				
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>10 286</u> 9 774				
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225	<u>10 795</u> 10 269				
255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225	<u>11 899</u> 11 345				
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>13 690</u> 13 091				
255-102-0300	, 60 - 100 - ' ' ' ' , i , 17608-2017	2							

255-102-0301	, 60 , 17608-2017	2	1	130	<u>8 813</u> 8 304	<u>9 225</u> 8 304	<u>8 745</u> 8 304	<u>8 745</u> 8 304	<u>8 681</u> 8 304
255-102-0302	60 - () 17608-2017	2	1	130	<u>10 463</u> 9 911	<u>10 874</u> 9 911	<u>10 395</u> 9 911	<u>10 395</u> 9 911	<u>10 330</u> 9 911
255-102-0303	60 - () 17608-2017	2	1	130	<u>11 287</u> 10 714	<u>11 699</u> 10 714	<u>11 219</u> 10 714	<u>11 219</u> 10 714	<u>11 155</u> 10 714
255-102-0313	, 60 , 17608-2017	2	1	130	<u>8 813</u> 8 304	<u>9 225</u> 8 304	<u>8 745</u> 8 304	<u>8 745</u> 8 304	<u>8 681</u> 8 304
255-102-0314	60 - () 17608-2022	2	1	130	<u>10 463</u> 9 911	<u>10 874</u> 9 911	<u>10 395</u> 9 911	<u>10 395</u> 9 911	<u>10 330</u> 9 911
255-102-0315	60 - () 17608-2023	2	1	130	<u>11 287</u> 10 714	<u>11 699</u> 10 714	<u>11 219</u> 10 714	<u>11 219</u> 10 714	<u>11 155</u> 10 714

255-102-0400	60 = ' ' ' ' ' i , 17608-2017	2							
255-102-0401	60 17608-2017	2	1	130	<u>7 423</u> 7 089				
255-102-0402	60 , - () 17608-2017	2	1	130	<u>7 973</u> 7 625				
255-102-0403	60 , - () 17608-2017	2	1	130	<u>8 889</u> 8 518				
255-102-0404	60 17608-2017	2	1	130	<u>10 172</u> 9 768				
255-102-0405	80 17608-2017	2	1	175	<u>7 859</u> 7 464				

				,	.				
255-102-0406	80 , - () 17608-2018	2	1	175	<u>8 409</u> 8 000				
255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175	<u>9 325</u> 8 893				
255-102-0408	, , 17608-2017	2	1	175	<u>10 608</u> 10 143				
255-102-0409	, , 17608-2017	2	1	225	<u>8 475</u> 8 009				
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225	<u>9 025</u> 8 545				
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225	<u>10 491</u> 9 973				

				,	.				
255-102-0412	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>11 774</u> 11 223				
255-102-0413	, 60 , 17608-2017	2	1	130	<u>7 881</u> 7 536				
255-102-0414	60 , - () 17608-2022	2	1	130	<u>8 431</u> 8 071				
255-102-0415	60 , - () 17608-2023	2	1	130	<u>9 347</u> 8 964				
255-102-0416	, 60 , 17608-2017	2	1	130	<u>10 630</u> 10 214				
255-102-0417	, 80 , 17608-2017	2	1	175	<u>8 317</u> 7 911				

				,	.				
255-102-0418	80 , - () 17608-2024	2	1	175	<u>8 867</u> 8 446				
255-102-0419	80 , - () 17608-2025	2	1	175	<u>9 783</u> 9 339				
255-102-0420	, 80 , 17608-2017	2	1	175	<u>11 066</u> 10 589				
255-102-0421	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>8 933</u> 8 455				
255-102-0422	100 , - () 17608-2026	2	1	225	<u>9 483</u> 8 991				
255-102-0423	100 , - () 17608-2027	2	1	225	<u>10 949</u> 10 420				

				,	.				
255-102-0424	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>12 232</u> 11 670				
255-102-0425	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>8 775</u> 8 357				
255-102-0426	80 - () 17608-2028	2	1	175	<u>9 325</u> 8 893				
255-102-0427	80 - () 17608-2029	2	1	175	<u>10 241</u> 9 786				
255-102-0428	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>11 524</u> 11 036				
255-102-0429	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>9 391</u> 8 902				

				,	.				
255-102-0430	100 , - () 17608-2030	2	1	225	<u>9 941</u> 9 438				
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225	<u>11 407</u> 10 866				
255-102-0432	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>12 690</u> 12 116				
255-102-0433	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>10 308</u> 9 795				
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225	<u>10 857</u> 10 330				
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225	<u>12 323</u> 11 759				

255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 606</u> 13 009				
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 634</u> 2 321	<u>2 634</u> 2 321	<u>2 575</u> 2 321	<u>2 575</u> 2 321	<u>2 508</u> 2 321
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>3 184</u> 2 857	<u>3 184</u> 2 857	<u>3 125</u> 2 857	<u>3 125</u> 2 857	<u>3 058</u> 2 857
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 402</u> 3 000	<u>3 858</u> 3 000	<u>3 327</u> 3 000	<u>3 327</u> 3 000	<u>3 249</u> 3 000
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	<u>4 349</u> 3 923	<u>4 805</u> 3 923	<u>4 274</u> 3 923	<u>4 274</u> 3 923	<u>4 196</u> 3 923
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>3 670</u> 3 052		<u>3 292</u> 2 597	<u>3 318</u> 2 597	<u>3 228</u> 2 597
255-102-0608	70 - 17608-2017	2	1	168	<u>6 159</u> 5 493		<u>5 411</u> 4 675	<u>5 437</u> 4 675	<u>5 347</u> 4 675
255-102-0800	17608-2017	2							

255-102-0801	Ferro 60	Granit	2	1	130	<u>18 235</u> 17 625			
255-102-0802	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>18 717</u> 18 045			
255-102-0803	Ferro 60	Granit	2	1	130	<u>18 510</u> 17 893			
255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>18 992</u> 18 313			
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175	<u>19 267</u> 18 580			
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225	<u>20 515</u> 19 741			
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225	<u>20 973</u> 20 188			
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282	<u>21 422</u> 20 563			
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>18 565</u> 17 946			
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>19 047</u> 18 366			
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>18 840</u> 18 214			

255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>19 321</u> 18 634		
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>19 596</u> 18 902		
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>20 844</u> 20 063		
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>21 303</u> 20 509		
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282	<u>21 752</u> 20 884		
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	<u>18 647</u> 18 027		
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>19 129</u> 18 446		
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	<u>18 922</u> 18 295		
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>19 404</u> 18 714		
255-102-0821	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>19 679</u> 18 982		
255-102-0822	Ferro Lace	100	Granit	2	1	225	<u>20 927</u> 20 143		

255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	<u>21 385</u> 20 589				
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>21 835</u> 20 964				
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>19 261</u> 18 625				
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>19 743</u> 19 045				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>19 536</u> 18 893				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 018</u> 19 313				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>20 293</u> 19 580				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>21 541</u> 20 741				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>21 999</u> 21 188				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>22 449</u> 21 563				
255-102-0900	, , 17608-2017	2							

255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>22 404</u> 21 688				
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>22 886</u> 22 107				
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	<u>22 679</u> 21 955				
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>23 161</u> 22 375				
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	<u>23 435</u> 22 643				
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>24 684</u> 23 804				
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	<u>26 058</u> 25 143				
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>25 591</u> 24 625				
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>22 816</u> 22 089				
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 298</u> 22 509				
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>23 091</u> 22 357				

255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 573</u> 22 777			
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>23 848</u> 23 045			
255-102-0914	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>25 096</u> 24 205			
255-102-0915	Silk PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>25 554</u> 24 652			
255-102-0916	Silk PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>26 004</u> 25 027			
255-102-0917	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>23 063</u> 22 330			
255-102-0918	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>23 545</u> 22 750			
255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>23 338</u> 22 598			
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>23 820</u> 23 018			
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>24 095</u> 23 286			
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>25 343</u> 24 446			

255-102-0923	Satin 100 Granit	2	1	225	<u>25 801</u> 24 893				
255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282	<u>26 251</u> 25 268				
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>23 467</u> 22 723				
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>23 949</u> 23 143				
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>23 742</u> 22 991				
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 223</u> 23 411				
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>24 498</u> 23 679				
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>25 746</u> 24 839				
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>26 204</u> 25 286				
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>26 654</u> 25 661				

255-102-0200	60 - '100' - i 17608-2017	2							
255-102-0201	, 60 17608-2017	2	1	130	<u>3 582</u> 3 304	<u>4 224</u> 3 304	<u>4 224</u> 3 304	<u>3 543</u> 3 304	<u>4 177</u> 3 304
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130	<u>5 598</u> 5 268	<u>6 240</u> 5 268	<u>6 240</u> 5 268	<u>5 559</u> 5 268	<u>6 193</u> 5 268
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131	<u>7 065</u> 6 696	<u>7 712</u> 6 696	<u>7 712</u> 6 696	<u>7 026</u> 6 696	<u>7 665</u> 6 696
255-102-0204	, 60 17608-2017	2	1	130					
255-102-0207	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>5 756</u> 5 357	<u>6 620</u> 5 357	<u>6 620</u> 5 357	<u>5 703</u> 5 357	<u>6 557</u> 5 357
255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175	<u>7 680</u> 7 232	<u>8 544</u> 7 232	<u>8 544</u> 7 232	<u>7 628</u> 7 232	<u>8 481</u> 7 232

255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175	<u>8 963</u> 8 482	<u>9 827</u> 8 482	<u>9 827</u> 8 482	<u>8 910</u> 8 482	<u>9 764</u> 8 482
255-102-0210	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0211	, 100 17608-2017	2	1	175	<u>6 666</u> 6 244	<u>7 530</u> 6 244	<u>7 530</u> 6 244	<u>6 613</u> 6 244	<u>7 467</u> 6 244
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175	<u>8 120</u> 7 661	<u>8 984</u> 7 661	<u>8 984</u> 7 661	<u>8 067</u> 7 661	<u>8 921</u> 7 661
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175	<u>11 141</u> 10 604	<u>12 005</u> 10 604	<u>12 005</u> 10 604	<u>11 088</u> 10 604	<u>11 942</u> 10 604
255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175					
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>3 723</u> 3 304	<u>4 833</u> 3 304	<u>4 833</u> 3 304	<u>3 655</u> 3 304	<u>4 752</u> 3 304

255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225	<u>5 738</u> 5 268	<u>6 849</u> 5 268	<u>6 849</u> 5 268	<u>5 671</u> 5 268	<u>6 768</u> 5 268
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225	<u>8 397</u> 7 859	<u>9 508</u> 7 859	<u>9 508</u> 7 859	<u>8 330</u> 7 859	<u>9 427</u> 7 859
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225					
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>5 756</u> 5 357	<u>6 620</u> 5 357	<u>6 620</u> 5 357	<u>5 703</u> 5 357	<u>6 557</u> 5 357
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175	<u>7 680</u> 7 232	<u>8 544</u> 7 232	<u>8 544</u> 7 232	<u>7 628</u> 7 232	<u>8 481</u> 7 232
255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175	<u>8 963</u> 8 482	<u>9 827</u> 8 482	<u>9 827</u> 8 482	<u>8 910</u> 8 482	<u>9 764</u> 8 482

255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225	$\frac{6\,740}{6\,244}$	$\frac{7\,850}{6\,244}$	$\frac{7\,850}{6\,244}$	$\frac{6\,672}{6\,244}$	$\frac{7\,770}{6\,244}$
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225	$\frac{8\,194}{7\,661}$	$\frac{9\,305}{7\,661}$	$\frac{9\,305}{7\,661}$	$\frac{8\,126}{7\,661}$	$\frac{9\,224}{7\,661}$
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225	$\frac{11\,215}{10\,604}$	$\frac{12\,325}{10\,604}$	$\frac{12\,325}{10\,604}$	$\frac{11\,147}{10\,604}$	$\frac{12\,245}{10\,604}$
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175					
255-102-0230	80 , - () 17608-2028	2	1	175					

				,					
255-102-0231	80 , - () 17608-2029	2	1	175					
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175					
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225					
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225					
255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225					

8.04-08-2024

255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225					
255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225					
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225					
255-102-0300	60 - 100 - ' ' ' ' , 17608-2017	2							
255-102-0301	, 60 , 17608-2017	2	1	130	<u>8 713</u> 8 304	<u>9 355</u> 8 304	<u>9 355</u> 8 304	<u>8 674</u> 8 304	<u>9 308</u> 8 304
255-102-0302	60 , - () 17608-2017	2	1	130	<u>10 362</u> 9 911	<u>11 004</u> 9 911	<u>11 004</u> 9 911	<u>10 323</u> 9 911	<u>10 957</u> 9 911

				,					
255-102-0303	60 , - () 17608-2017	2	1	130	<u>11 187</u> 10 714	<u>11 829</u> 10 714	<u>11 829</u> 10 714	<u>11 148</u> 10 714	<u>11 782</u> 10 714
255-102-0313	, 60 , 17608-2017	2	1	130	<u>8 713</u> 8 304	<u>9 355</u> 8 304	<u>9 355</u> 8 304	<u>8 674</u> 8 304	<u>9 308</u> 8 304
255-102-0314	60 , - () 17608-2022	2	1	130	<u>10 362</u> 9 911	<u>11 004</u> 9 911	<u>11 004</u> 9 911	<u>10 323</u> 9 911	<u>10 957</u> 9 911
255-102-0315	60 , - () 17608-2023	2	1	130	<u>11 187</u> 10 714	<u>11 829</u> 10 714	<u>11 829</u> 10 714	<u>11 148</u> 10 714	<u>11 782</u> 10 714
255-102-0400	60 = ' , ' , ' , ' i , , 17608-2017	2							
255-102-0401	, 60 , 17608-2017	2	1	130					

				,					
255-102-0402	60 , - () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0403	60 , - () 17608-2017	2	1	130					
255-102-0404	, 60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0405	, 80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0406	80 , - () 17608-2018	2	1	175					
255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175					

				,					
255-102-0408	, 17608-2017	2	1	175					
255-102-0409	, 17608-2017	2	1	225					
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225					
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225					
255-102-0412	, 17608-2017	2	1	225					
255-102-0413	, 17608-2017	2	1	130					

				,					
255-102-0414	60 , - () 17608-2022	2	1	130					
255-102-0415	60 , - () 17608-2023	2	1	130					
255-102-0416	, 60 , 17608-2017	2	1	130					
255-102-0417	, 80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0418	80 , - () 17608-2024	2	1	175					
255-102-0419	80 , - () 17608-2025	2	1	175					

				,					
255-102-0420	, 17608-2017	80	2	1	175				
255-102-0421	, 17608-2017	100	2	1	225				
255-102-0422	100 , - () 17608-2026		2	1	225				
255-102-0423	100 , - () 17608-2027		2	1	225				
255-102-0424	, 17608-2017	100	2	1	225				
255-102-0425	, 17608-2017	80	2	1	175				

				,					
255-102-0426	80 , - () 17608-2028	2	1	175					
255-102-0427	80 , - () 17608-2029	2	1	175					
255-102-0428	, 80 , 17608-2017	2	1	175					
255-102-0429	, 100 , 17608-2017	2	1	225					
255-102-0430	100 , - () 17608-2030	2	1	225					
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225					

				,					
255-102-0432	, 17608-2017, 100	2	1	225					
255-102-0433	, 17608-2017, 100	2	1	225					
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225					
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225					
255-102-0436	, 17608-2017, 100	2	1	225					
255-102-0600	40 - 80 - , 17608-2017	2							

					,					
255-102-0603	50	17608-2017	2	1	120	<u>2 534</u> 2 321	<u>3 121</u> 2 321	<u>3 269</u> 2 321	<u>2 534</u> 2 321	<u>3 062</u> 2 321
255-102-0604	50	- 17608-2017	2	1	120	<u>3 083</u> 2 857	<u>3 671</u> 2 857	<u>3 819</u> 2 857	<u>3 083</u> 2 857	<u>3 612</u> 2 857
255-102-0605	60	17608-2017	2	1	144	<u>3 291</u> 3 000	<u>4 002</u> 3 000	<u>4 002</u> 3 000	<u>3 253</u> 3 000	<u>3 939</u> 3 000
255-102-0606	60	- 17608-2017	2	1	144	<u>4 239</u> 3 923	<u>4 949</u> 3 923	<u>4 949</u> 3 923	<u>4 200</u> 3 923	<u>4 887</u> 3 923
255-102-0607	70	17608-2017	2	1	168	<u>3 258</u> 2 597			<u>3 249</u> 2 597	
255-102-0608	70	- 17608-2017	2	1	168	<u>5 377</u> 4 675			<u>5 368</u> 4 675	
255-102-0800	17608-2017		2							
255-102-0801	Ferro	60 Granit	2	1	130					
255-102-0802	Ferro	80 Granit	2	1	175					
255-102-0803	Ferro	60 Granit	2	1	130					

255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175				
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175				
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225				
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225				
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282				
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0812	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0813	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0814	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225				

255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282			
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130			
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175			
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130			
255-102-0820	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175			
255-102-0821	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175			
255-102-0822	Ferro Lace	100	Granit	2	1	225			
255-102-0823	Ferro Lace	100	Granit	2	1	225			
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3	120	Granit	2	1	282			
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3	60	Granit	2	1	130			

					,					
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3	80	Granit	2	1	175				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3	60	Granit	2	1	130				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3	80	Granit	2	1	175				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3	80	Granit	2	1	175				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3	100	Granit	2	1	225				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3	100	Granit	2	1	225				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3	120	Granit	2	1	282				
255-102-0900	, ,			2						
	17608-2017									
255-102-0901	Silk	60	Granit	2	1	130				
255-102-0902	Silk	80	Granit	2	1	175				

255-102-0903	Silk 60	Granit	2	1	130				
255-102-0904	Silk 80	Granit	2	1	175				
255-102-0905	Silk 80	Granit	2	1	175				
255-102-0906	Silk 100	Granit	2	1	225				
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225				
255-102-0908	Silk 120	Granit	2	1	282				
255-102-0909	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0910	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0911	Silk PRO 3 60	Granit	2	1	130				
255-102-0912	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				
255-102-0913	Silk PRO 3 80	Granit	2	1	175				

255-102-0914	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0915	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0916	Silk PRO 3	120	Granit	2	1	282			
255-102-0917	Satin	60	Granit	2	1	130			
255-102-0918	Satin	80	Granit	2	1	175			
255-102-0919	Satin	60	Granit	2	1	130			
255-102-0920	Satin	80	Granit	2	1	175			
255-102-0921	Satin	80	Granit	2	1	175			
255-102-0922	Satin	100	Granit	2	1	225			
255-102-0923	Satin	100	Granit	2	1	225			
255-102-0924	Satin	120	Granit	2	1	282			

255-102-0925	Satin PRO 3	60	Granit	2	1	130			
255-102-0926	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0927	Satin PRO 3	60	Granit	2	1	130			
255-102-0928	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0929	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175			
255-102-0930	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0931	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225			
255-102-0932	Satin PRO 3	120	Granit	2	1	282			

				,	.
255-102-0200	60 - ' ' ' ' - i 17608-2017	2			
255-102-0201	, '60 17608-2017	2	1	130	
255-102-0202	60 , - () 17608-2017	2	1	130	
255-102-0203	60 , - () 17608-2017	2	1	131	
255-102-0204	, '60 17608-2017	2	1	130	
255-102-0207	, '80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0208	80 , - () 17608-2018	2	1	175	

				,	.
255-102-0209	80 , - () 17608-2019	2	1	175	
255-102-0210	, ,80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0211	, ,100 17608-2017	2	1	175	
255-102-0212	100 , - () 17608-2020	2	1	175	
255-102-0213	100 , - () 17608-2021	2	1	175	
255-102-0214	, ,100 17608-2017	2	1	175	
255-102-0215	, ,60 17608-2017	2	1	225	

				,	.
255-102-0216	60 , - () 17608-2022	2	1	225	
255-102-0217	60 , - () 17608-2023	2	1	225	
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225	
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0222	80 , - () 17608-2024	2	1	175	
255-102-0223	80 , - () 17608-2025	2	1	175	

				,	.
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0226	100 , - () 17608-2026	2	1	225	
255-102-0227	100 , - () 17608-2027	2	1	225	
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175	
255-102-0230	80 , - () 17608-2028	2	1	175	

				,	.
255-102-0231	80 , - () 17608-2029	2	1	175	
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175	
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0234	100 , - () 17608-2030	2	1	225	
255-102-0235	100 , - () 17608-2031	2	1	225	
255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225	

				,	.
255-102-0238	100 , - () 17608-2032	2	1	225	
255-102-0239	100 , - () 17608-2033	2	1	225	
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225	
255-102-0300	, 60 - 100 - ' ' ' ' ' i , 17608-2017	2			
255-102-0301	, 60 17608-2017 ,	2	1	130	
255-102-0302	60 , - () 17608-2017	2	1	130	

				,	.
255-102-0303	60 , - () 17608-2017	2	1	130	
255-102-0313	, , 60 , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0314	60 , - () 17608-2022	2	1	130	
255-102-0315	60 , - () 17608-2023	2	1	130	
255-102-0400	60 = ' , ' , ' , ' i , , 17608-2017	2			
255-102-0401	, , 60 , 17608-2017	2	1	130	

				,	.
255-102-0402	60 , - () 17608-2017	2	1	130	
255-102-0403	60 , - () 17608-2017	2	1	130	
255-102-0404	, 60 , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0405	, 80 , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0406	80 , - () 17608-2018	2	1	175	
255-102-0407	80 , - () 17608-2019	2	1	175	

				,	.
255-102-0408	, 17608-2017,80	2	1	175	
255-102-0409	, 17608-2017,100	2	1	225	
255-102-0410	100 , - () 17608-2020	2	1	225	
255-102-0411	100 , - () 17608-2021	2	1	225	
255-102-0412	, 17608-2017,100	2	1	225	
255-102-0413	, 17608-2017,60	2	1	130	

				,	.
255-102-0414	60 , - () 17608-2022	2	1	130	
255-102-0415	60 , - () 17608-2023	2	1	130	
255-102-0416	, 60 , 17608-2017	2	1	130	
255-102-0417	, 80 , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0418	80 , - () 17608-2024	2	1	175	
255-102-0419	80 , - () 17608-2025	2	1	175	

				,	.
255-102-0420	, 17608-2017,80	2	1	175	
255-102-0421	, 17608-2017,100	2	1	225	
255-102-0422	100 , - () 17608-2026	2	1	225	
255-102-0423	100 , - () 17608-2027	2	1	225	
255-102-0424	, 17608-2017,100	2	1	225	
255-102-0425	, 17608-2017,80	2	1	175	

				,	.
255-102-0426	80 , - () 17608-2028	2	1	175	
255-102-0427	80 , - () 17608-2029	2	1	175	
255-102-0428	, 80 , 17608-2017	2	1	175	
255-102-0429	, 100 , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0430	100 , - () 17608-2030	2	1	225	
255-102-0431	100 , - () 17608-2031	2	1	225	

				,	.
255-102-0432	, 100 , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0433	, 100 , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0434	100 , - () 17608-2032	2	1	225	
255-102-0435	100 , - () 17608-2033	2	1	225	
255-102-0436	, 100 , 17608-2017	2	1	225	
255-102-0600	40 - 80 - , 17608-2017	2			

255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 340</u> 3 000
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	<u>4 287</u> 3 923
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	
255-102-0608	70 - 17608-2017	2	1	168	
255-102-0800	17608-2017	2			
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	

255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175	
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175	
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225	
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225	
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282	
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175	
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130	
255-102-0812	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175	
255-102-0813	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175	
255-102-0814	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225	

255-102-0815	Ferro PRO 3 100 Granit	2	1	225	
255-102-0816	Ferro PRO 3 120 Granit	2	1	282	
255-102-0817	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	
255-102-0818	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	
255-102-0819	Ferro Lace 60 Granit	2	1	130	
255-102-0820	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	
255-102-0821	Ferro Lace 80 Granit	2	1	175	
255-102-0822	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	
255-102-0823	Ferro Lace 100 Granit	2	1	225	
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	

255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225	
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282	
255-102-0900	17608-2017	2			
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130	
255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175	

255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130	
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175	
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175	
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225	
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225	
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	

255-102-0914	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225
255-102-0915	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225
255-102-0916	Silk PRO 3	120	Granit	2	1	282
255-102-0917	Satin	60	Granit	2	1	130
255-102-0918	Satin	80	Granit	2	1	175
255-102-0919	Satin	60	Granit	2	1	130
255-102-0920	Satin	80	Granit	2	1	175
255-102-0921	Satin	80	Granit	2	1	175
255-102-0922	Satin	100	Granit	2	1	225
255-102-0923	Satin	100	Granit	2	1	225
255-102-0924	Satin	120	Granit	2	1	282

255-102-0925	Satin PRO 3	60	Granit	2	1	130
255-102-0926	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175
255-102-0927	Satin PRO 3	60	Granit	2	1	130
255-102-0928	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175
255-102-0929	Satin PRO 3	80	Granit	2	1	175
255-102-0930	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225
255-102-0931	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225
255-102-0932	Satin PRO 3	120	Granit	2	1	282

255-103.

255-103-0100					
255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>9 647</u> 9 393
255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	<u>7 128</u> 6 973
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	<u>10 460</u> 10 196
255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	<u>7 941</u> 7 777

255-104.

					,
255-104-0100	NATIVE 13015-2012				
255-104-0101	200 120 800 ,		1	45	<u>7 279</u> 7 143
255-104-0102	200 120 800 , ()		1	45	<u>8 183</u> 8 036
255-104-0103	200 120 800 , ()		1	45	<u>9 990</u> 9 821
255-104-0104	200 120 600 ,		1	34	<u>6 951</u> 6 830
255-104-0105	200 120 600 , ()		1	34	<u>7 854</u> 7 723
255-104-0106	200 120 600 , ()		1	34	<u>9 661</u> 9 509

255-105.

				,	.
255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	FERRO PRO3, 80 ISO 23599-2020	2		16,5	<u>37 667</u> 37 202
255-105-0102	80 NATIVE, - () ISO 23599-2020	2		16,5	<u>27 627</u> 27 282

26.
261.
261-1.
261-101.

, ,

					,	.			
261-101-0100									
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805
261-101-0105	(600, 5- 10),	3	1	303	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451

261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914
261-101-0300	,								

				,	.				
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657
261-101-0380	8 800 , , 939-92		1	100	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605
261-101-0383	, , ; , 15 (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512

261-101-0100									
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805
261-101-0105	(600, 5- 10),	3	1	303	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451	<u>2 122</u> 1 451
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914
261-101-0300	,								
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657

261-101-0380	8 , , 939-92 800		1	100	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605
261-101-0383	, , ; , 15 , (24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства промышленности и строительства Республики
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2024

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная