

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ**

**ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ  
1-кітап**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ  
Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024  
ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс  
саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области  
архитектуры, градостроительства и строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҒЫ**

**ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ**  
**1-кітап**

---

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ**  
**Книга 1**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2024**  
**ССЦ РК 8.04-08-2024**

**Ресми басылым**  
**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (ҚР ӨҚМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ӨҚМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 12.06.2024 ж. № 94-НҚ бұйрығымен  01.07.2024 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан (МПС РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МПС РК от 12.06.2024 года № 94-НҚ с 01.07.2024 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

211.	-	1
211-1.	,	1
211-2.		4
211-3.		23
211-4.		29
211-5.		32
211-6.		33
211-7.		34
212.	, ,	37
212-1.		38
212-2.		121
212-3.		124
212-4.		125
212-5.		132
212-6.		140
213.		142
213-1.		142
213-3.	, ,	145
221.		159
221-1.		159
222.	, ,	167
222-1.	, ,	167
222-2.	,	183
222-3.	, ,	187
225.		190
225-1.		191
225-2.		238

226.				300
226-1.	,			301
251.	,		,	333
251-3.			,	333
255.	,		,	334
255-1.				334
255-2.				380
261.				382
261-1.				382

21. ,  
211. -  
211-1. ,  
211-101.

					-				
211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 692</u> 1 156	<u>1 692</u> 1 156	<u>1 692</u> 1 156	<u>1 692</u> 1 156	<u>1 692</u> 1 156

211-101-0100		3							
211-101-0102		3	1	1200	<u>1 692</u> 1 156	<u>1 692</u> 1 156	<u>1 692</u> 1 156	<u>1 692</u> 1 156	<u>1 692</u> 1 156

211-102.

					„ .
211-102-0100					
211-102-0101		3	1	1500	<u>1 795</u> 904
211-102-0102			1	1000	<u>5 161</u> 4 520
211-102-0200					
211-102-0201	3226 93		1	1	<u>177</u> 174
211-102-0300					
211-102-0301	,		1	1000	<u>46 330</u> 45 201

**211-103.**

					-				
211-103-0100		3							
211-103-0101	- II , 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409
211-103-0102	- III , 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369
211-103-0200									
211-103-0201	) ( , ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587



211-103-0100		3						
211-103-0101	- II 1,75 / 3	3	1	1750	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409	<u>1 175</u> 409
211-103-0102	- III 1,95 / 3	3	1	1950	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455	<u>1 309</u> 455
211-103-0103	-	3	1	1500	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369	<u>1 026</u> 369
211-103-0200								
211-103-0201	) ( , ,		3	1	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436	<u>5 502</u> 5 436
211-103-0202			3	1	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913	<u>8 008</u> 7 913
211-103-0204			3	1	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587	<u>8 691</u> 8 587

**211-2.**  
**211-201.**

211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 397</u>	<u>7 386</u>	<u>3 445</u> 2 841	<u>5 160</u>	<u>5 946</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 359</u>	<u>7 354</u>	<u>3 441</u> 2 841	<u>5 123</u>	<u>5 904</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 320</u>	<u>7 323</u>	<u>3 437</u> 2 841	<u>5 087</u>	<u>5 861</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 320</u>	<u>7 323</u>	<u>3 437</u> 2 841	<u>5 087</u>	<u>5 861</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 320</u>	<u>7 323</u>	<u>3 437</u> 2 841	<u>5 087</u>	<u>5 861</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 881</u>	<u>7 291</u>	<u>3 433</u> 2 841	<u>4 248</u>	<u>5 017</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 809</u>	<u>7 227</u>	<u>3 426</u> 2 841	<u>4 186</u>	<u>4 944</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 881</u>	<u>6 873</u>	<u>3 016</u> 2 435	<u>4 248</u>	<u>5 017</u>

211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 461</u>	<u>7 440</u>	<u>3 499</u> 2 894	<u>5 240</u>	<u>6 026</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 422</u>	<u>7 409</u>	<u>3 495</u> 2 894	<u>5 203</u>	<u>5 983</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 383</u>	<u>7 377</u>	<u>3 491</u> 2 894	<u>5 166</u>	<u>5 940</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 383</u>	<u>7 377</u>	<u>3 491</u> 2 894	<u>5 166</u>	<u>5 940</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 383</u>	<u>7 377</u>	<u>3 491</u> 2 894	<u>5 166</u>	<u>5 940</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>4 936</u>	<u>7 345</u>	<u>3 488</u> 2 894	<u>4 312</u>	<u>5 081</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 864</u>	<u>7 281</u>	<u>3 480</u> 2 894	<u>4 249</u>	<u>5 006</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>4 936</u>	<u>6 919</u>	<u>3 062</u> 2 480	<u>4 312</u>	<u>5 081</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							

211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 527</u>	<u>7 497</u>	<u>3 555</u> 2 948	<u>5 324</u>	<u>6 109</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 488</u>	<u>7 465</u>	<u>3 551</u> 2 948	<u>5 286</u>	<u>6 066</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 448</u>	<u>7 433</u>	<u>3 548</u> 2 948	<u>5 248</u>	<u>6 022</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 448</u>	<u>7 433</u>	<u>3 548</u> 2 948	<u>5 248</u>	<u>6 022</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 448</u>	<u>7 433</u>	<u>3 548</u> 2 948	<u>5 248</u>	<u>6 022</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>4 993</u>	<u>7 401</u>	<u>3 544</u> 2 948	<u>4 378</u>	<u>5 147</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 920</u>	<u>7 337</u>	<u>3 536</u> 2 948	<u>4 314</u>	<u>5 071</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>4 993</u>	<u>6 967</u>	<u>3 110</u> 2 527	<u>4 378</u>	<u>5 147</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 596</u>	<u>7 555</u>	<u>3 613</u> 3 005	<u>5 410</u>	<u>6 196</u>

211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 556</u>	<u>7 523</u>	$\frac{3\ 610}{3\ 005}$	<u>5 371</u>	<u>6 152</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 516</u>	<u>7 491</u>	$\frac{3\ 606}{3\ 005}$	<u>5 333</u>	<u>6 107</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 516</u>	<u>7 491</u>	$\frac{3\ 606}{3\ 005}$	<u>5 333</u>	<u>6 107</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 516</u>	<u>7 491</u>	$\frac{3\ 606}{3\ 005}$	<u>5 333</u>	<u>6 107</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 052</u>	<u>7 459</u>	$\frac{3\ 602}{3\ 005}$	<u>4 446</u>	<u>5 215</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 979</u>	<u>7 396</u>	$\frac{3\ 595}{3\ 005}$	<u>4 381</u>	<u>5 139</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 052</u>	<u>7 017</u>	$\frac{3\ 160}{2\ 576}$	<u>4 446</u>	<u>5 215</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 668</u>	<u>7 616</u>	$\frac{3\ 674}{3\ 064}$	<u>5 500</u>	<u>6 286</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 627</u>	<u>7 584</u>	$\frac{3\ 670}{3\ 064}$	<u>5 461</u>	<u>6 241</u>

211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 587</u>	<u>7 552</u>	$\frac{3\ 667}{3\ 064}$	<u>5 421</u>	<u>6 196</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 587</u>	<u>7 552</u>	$\frac{3\ 667}{3\ 064}$	<u>5 421</u>	<u>6 196</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 587</u>	<u>7 552</u>	$\frac{3\ 667}{3\ 064}$	<u>5 421</u>	<u>6 196</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 114</u>	<u>7 520</u>	$\frac{3\ 663}{3\ 064}$	<u>4 518</u>	<u>5 286</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 039</u>	<u>7 456</u>	$\frac{3\ 656}{3\ 064}$	<u>4 452</u>	<u>5 209</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 114</u>	<u>7 069</u>	$\frac{3\ 212}{2\ 626}$	<u>4 518</u>	<u>5 286</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 705</u>	<u>7 647</u>	$\frac{3\ 705}{3\ 094}$	<u>5 546</u>	<u>6 332</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 664</u>	<u>7 615</u>	$\frac{3\ 702}{3\ 094}$	<u>5 506</u>	<u>6 287</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 623</u>	<u>7 583</u>	$\frac{3\ 698}{3\ 094}$	<u>5 467</u>	<u>6 241</u>

211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 623</u>	<u>7 583</u>	<u>3 698</u> 3 094	<u>5 467</u>	<u>6 241</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 623</u>	<u>7 583</u>	<u>3 698</u> 3 094	<u>5 467</u>	<u>6 241</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 146</u>	<u>7 551</u>	<u>3 694</u> 3 094	<u>4 554</u>	<u>5 323</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 071</u>	<u>7 488</u>	<u>3 687</u> 3 094	<u>4 488</u>	<u>5 245</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 146</u>	<u>7 096</u>	<u>3 239</u> 2 652	<u>4 554</u>	<u>5 323</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 776</u>	<u>7 941</u>	<u>3 838</u> 3 125	<u>5 697</u>	<u>6 464</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 735</u>	<u>7 907</u>	<u>3 834</u> 3 125	<u>5 656</u>	<u>6 418</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 694</u>	<u>7 874</u>	<u>3 829</u> 3 125	<u>5 616</u>	<u>6 372</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 694</u>	<u>7 874</u>	<u>3 829</u> 3 125	<u>5 616</u>	<u>6 372</u>

8.04-08-2024

211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 694</u>	<u>7 874</u>	<u>3 829</u> 3 125	<u>5 616</u>	<u>6 372</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 211</u>	<u>7 840</u>	<u>3 825</u> 3 125	<u>4 693</u>	<u>5 444</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 135</u>	<u>7 773</u>	<u>3 816</u> 3 125	<u>4 625</u>	<u>5 364</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 211</u>	<u>7 380</u>	<u>3 365</u> 2 679	<u>4 693</u>	<u>5 444</u>

211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>3 578</u> 2 500	<u>4 849</u> 4 205	<u>8 163</u>	<u>6 553</u>	
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>3 552</u> 2 482	<u>4 814</u> 4 175	<u>8 104</u>	<u>6 527</u>	



211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,527}{2\,464}$	$\frac{4\,780}{4\,144}$	<u>8 046</u>	<u>6 501</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,527}{2\,464}$	$\frac{4\,780}{4\,144}$	<u>8 046</u>	<u>6 501</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,527}{2\,464}$	$\frac{4\,780}{4\,144}$	<u>8 046</u>	<u>6 501</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,501}{2\,446}$	$\frac{3\,943}{3\,336}$	<u>7 988</u>	<u>6 475</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,450}{2\,411}$	$\frac{3\,886}{3\,287}$	<u>7 871</u>	<u>6 423</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{3\,501}{2\,446}$	$\frac{3\,943}{3\,336}$	<u>7 988</u>	<u>6 057</u>
211-201-0200	1284-2004 300	3						
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,626}{2\,546}$	$\frac{4\,929}{4\,282}$	<u>8 210</u>	<u>6 607</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,600}{2\,528}$	$\frac{4\,894}{4\,252}$	<u>8 152</u>	<u>6 581</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,574}{2\,510}$	$\frac{4\,859}{4\,221}$	<u>8 093</u>	<u>6 555</u>

211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,574}{2\,510}$	$\frac{4\,859}{4\,221}$	<u>8 093</u>	<u>6 555</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,574}{2\,510}$	$\frac{4\,859}{4\,221}$	<u>8 093</u>	<u>6 555</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,548}{2\,492}$	$\frac{4\,007}{3\,398}$	<u>8 034</u>	<u>6 529</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,496}{2\,455}$	$\frac{3\,948}{3\,348}$	<u>7 917</u>	<u>6 478</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{3\,548}{2\,492}$	$\frac{4\,007}{3\,398}$	<u>8 034</u>	<u>6 104</u>
211-201-0300	1284-2004 400	3						
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,675}{2\,594}$	$\frac{5\,012}{4\,363}$	<u>8 260</u>	<u>6 663</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,649}{2\,576}$	$\frac{4\,976}{4\,332}$	<u>8 201</u>	<u>6 637</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,623}{2\,557}$	$\frac{4\,941}{4\,301}$	<u>8 142</u>	<u>6 612</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,623}{2\,557}$	$\frac{4\,941}{4\,301}$	<u>8 142</u>	<u>6 612</u>

211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>3 623</u> 2 557	<u>4 941</u> 4 301	<u>8 142</u>	<u>6 612</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>3 596</u> 2 539	<u>4 073</u> 3 462	<u>8 083</u>	<u>6 586</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 544</u> 2 502	<u>4 014</u> 3 411	<u>7 965</u>	<u>6 534</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>3 596</u> 2 539	<u>4 073</u> 3 462	<u>8 083</u>	<u>6 152</u>
211-201-0400	1284-2004 600	3						
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>3 726</u> 2 644	<u>5 099</u> 4 447	<u>8 311</u>	<u>6 722</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>3 700</u> 2 625	<u>5 062</u> 4 415	<u>8 252</u>	<u>6 696</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>3 673</u> 2 606	<u>5 026</u> 4 384	<u>8 192</u>	<u>6 670</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>3 673</u> 2 606	<u>5 026</u> 4 384	<u>8 192</u>	<u>6 670</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>3 673</u> 2 606	<u>5 026</u> 4 384	<u>8 192</u>	<u>6 670</u>

211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,647}{2\,588}$	$\frac{4\,142}{3\,529}$	<u>8 133</u>	<u>6 644</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,593}{2\,550}$	$\frac{4\,081}{3\,477}$	<u>8 014</u>	<u>6 592</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{3\,647}{2\,588}$	$\frac{4\,142}{3\,529}$	<u>8 133</u>	<u>6 202</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3						
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,780}{2\,696}$	$\frac{5\,188}{4\,534}$	<u>8 365</u>	<u>6 782</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,753}{2\,677}$	$\frac{5\,151}{4\,502}$	<u>8 305</u>	<u>6 756</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,726}{2\,658}$	$\frac{5\,114}{4\,470}$	<u>8 245</u>	<u>6 731</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,726}{2\,658}$	$\frac{5\,114}{4\,470}$	<u>8 245</u>	<u>6 731</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,726}{2\,658}$	$\frac{5\,114}{4\,470}$	<u>8 245</u>	<u>6 731</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,699}{2\,638}$	$\frac{4\,213}{3\,598}$	<u>8 185</u>	<u>6 705</u>

211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 645</u> 2 600	<u>4 151</u> 3 545	<u>8 066</u>	<u>6 653</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>3 699</u> 2 638	<u>4 213</u> 3 598	<u>8 185</u>	<u>6 254</u>
211-201-0600	1000 , 1284-2004	3						
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>3 807</u> 2 723	<u>5 235</u> 4 579	<u>8 392</u>	<u>6 814</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>3 780</u> 2 703	<u>5 197</u> 4 546	<u>8 332</u>	<u>6 788</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>3 753</u> 2 684	<u>5 160</u> 4 514	<u>8 272</u>	<u>6 762</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>3 753</u> 2 684	<u>5 160</u> 4 514	<u>8 272</u>	<u>6 762</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>3 753</u> 2 684	<u>5 160</u> 4 514	<u>8 272</u>	<u>6 762</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>3 726</u> 2 664	<u>4 249</u> 3 633	<u>8 212</u>	<u>6 736</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>3 671</u> 2 626	<u>4 187</u> 3 580	<u>8 092</u>	<u>6 684</u>

211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\,726}{2\,664}$	$\frac{4\,249}{3\,633}$	<u>8 212</u>	<u>6 281</u>
211-201-0700	1284-2004 1200	3						
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,961}{2\,750}$	$\frac{5\,383}{4\,625}$	<u>8 749</u>	<u>7 059</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,933}{2\,730}$	$\frac{5\,344}{4\,592}$	<u>8 686</u>	<u>7 031</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,904}{2\,711}$	$\frac{5\,306}{4\,559}$	<u>8 624</u>	<u>7 004</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,904}{2\,711}$	$\frac{5\,306}{4\,559}$	<u>8 624</u>	<u>7 004</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,904}{2\,711}$	$\frac{5\,306}{4\,559}$	<u>8 624</u>	<u>7 004</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,876}{2\,691}$	$\frac{4\,386}{3\,670}$	<u>8 561</u>	<u>6 977</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,819}{2\,652}$	$\frac{4\,322}{3\,616}$	<u>8 436</u>	<u>6 922</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{3\,876}{2\,691}$	$\frac{4\,386}{3\,670}$	<u>8 561</u>	<u>6 517</u>

## 211-202.

					-				
211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3							
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 227</u>	<u>6 265</u>	<u>3 838</u> 3 125	<u>3 632</u> 2 813	<u>5 092</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 197</u>	<u>6 220</u>	<u>3 834</u> 3 125	<u>3 606</u> 2 792	<u>5 056</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>4 167</u>	<u>6 175</u>	<u>3 829</u> 3 125	<u>3 580</u> 2 772	<u>5 020</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>4 137</u>	<u>6 130</u>	<u>3 825</u> 3 125	<u>3 554</u> 2 752	<u>4 983</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>4 076</u>	<u>6 041</u>	<u>3 816</u> 3 125	<u>3 502</u> 2 712	<u>4 910</u>

211-202-0400	1000 1284 2004 ,	3						
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>3 961</u>	<u>3 670</u>	<u>3 378</u> <u>2 679</u>	<u>7 059</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>3 933</u>	<u>3 643</u>	<u>3 374</u> <u>2 679</u>	<u>7 031</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>3 904</u>	<u>3 617</u>	<u>3 369</u> <u>2 679</u>	<u>7 004</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>3 876</u>	<u>3 591</u>	<u>3 365</u> <u>2 679</u>	<u>6 977</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>3 819</u>	<u>3 539</u>	<u>3 356</u> <u>2 679</u>	<u>6 922</u>



211-203.

					-				
211-203-0100	1376-2005	3							
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>3 204</u> 2 531	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356
211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 738</u> 2 079	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-203-0100	1376-2005	3						
211-203-0102	10-20	3	1	1000	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627	<u>2 394</u> 1 627
211-203-0103	20-40	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

211-203-0104	40-70	3	1	1000	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356	<u>2 118</u> 1 356

**211-205.**

211-205-0100	1215-2003							
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>16 352</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>16 142</u> 15 179
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>16 352</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>16 142</u> 15 179
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>16 352</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>16 142</u> 15 179

					,				
211-205-0100	1215-2003								
211-205-0101	, 5- 10		1	1000	<u>17 608</u> 15 179	<u>16 269</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	
211-205-0102	, 10- 20		1	1000	<u>17 608</u> 15 179	<u>16 269</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	
211-205-0103	, 20- 40		1	1000	<u>17 608</u> 15 179	<u>16 269</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	<u>17 690</u> 15 179	

**211-206.**

					,	-			
211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	<u>7 052</u>	<u>10 052</u>	<u>11 564</u>	<u>7 682</u>	<u>8 060</u>

211-206-0100	7392-2014	3						
211-206-0101	25- 60 , 7392-2014	3	1	1360	$\frac{5\,098}{3\,886}$	<u>6 623</u>	<u>9 749</u>	<u>10 985</u>

**211-3.**  
**211-301.**

211-301-0100	1284-2004 , 400	3						
211-301-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,089}{762}$	$\frac{8\,060}{762}$	$\frac{8\,060}{762}$	$\frac{7\,089}{762}$
211-301-0104	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,810}{622}$	$\frac{7\,761}{622}$	$\frac{7\,761}{622}$	$\frac{6\,810}{622}$

211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,665}{568}$	$\frac{7\,602}{568}$	$\frac{7\,602}{568}$	$\frac{6\,665}{568}$	$\frac{7\,602}{568}$
211-301-0200	600 1284-2004	3							
211-301-0204	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,845}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$	$\frac{6\,845}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$
211-301-0300	800 1284-2004	3							
211-301-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,179}{850}$	$\frac{8\,150}{850}$	$\frac{8\,150}{850}$	$\frac{7\,179}{850}$	$\frac{8\,150}{850}$
211-301-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,027}{746}$	$\frac{7\,991}{746}$	$\frac{7\,991}{746}$	$\frac{7\,027}{746}$	$\frac{7\,991}{746}$
211-301-0400	1000 1284-2004	3							
211-301-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,205}{876}$	$\frac{8\,176}{876}$	$\frac{8\,176}{876}$	$\frac{7\,205}{876}$	$\frac{8\,176}{876}$
211-301-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,050}{768}$	$\frac{8\,015}{768}$	$\frac{8\,015}{768}$	$\frac{7\,050}{768}$	$\frac{8\,015}{768}$
211-301-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,021}{784}$	$\frac{7\,978}{784}$	$\frac{7\,978}{784}$	$\frac{7\,021}{784}$	$\frac{7\,978}{784}$

8.04-08-2024

211-301-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,905}{714}$	$\frac{7\,855}{714}$	$\frac{7\,855}{714}$	$\frac{6\,905}{714}$	$\frac{7\,855}{714}$
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,753}{653}$	$\frac{7\,689}{653}$	$\frac{7\,689}{653}$	$\frac{6\,753}{653}$	$\frac{7\,689}{653}$

211-301-0100	, 400 1284-2004	3							
211-301-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,904}{762}$	$\frac{6\,603}{762}$	$\frac{7\,089}{762}$	$\frac{8\,060}{762}$	
211-301-0104	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,672}{622}$	$\frac{6\,335}{622}$	$\frac{6\,810}{622}$	$\frac{7\,761}{622}$	
211-301-0105	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,559}{568}$	$\frac{6\,197}{568}$	$\frac{6\,665}{568}$	$\frac{7\,602}{568}$	
211-301-0200	, 600 1284-2004	3							

211-301-0204	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,707}{656}$	$\frac{6\,370}{656}$	$\frac{6\,845}{656}$	$\frac{7\,796}{656}$
211-301-0300	, 800 1284-2004	3						
211-301-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,994}{850}$	$\frac{6\,693}{850}$	$\frac{7\,179}{850}$	$\frac{8\,150}{850}$
211-301-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,858}{746}$	$\frac{6\,545}{746}$	$\frac{7\,027}{746}$	$\frac{7\,991}{746}$
211-301-0400	, 1000 1284-2004	3						
211-301-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,020}{876}$	$\frac{6\,719}{876}$	$\frac{7\,205}{876}$	$\frac{8\,176}{876}$
211-301-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,881}{768}$	$\frac{6\,568}{768}$	$\frac{7\,050}{768}$	$\frac{8\,015}{768}$
211-301-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,867}{784}$	$\frac{6\,542}{784}$	$\frac{7\,021}{784}$	$\frac{7\,978}{784}$
211-301-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,767}{714}$	$\frac{6\,430}{714}$	$\frac{6\,905}{714}$	$\frac{7\,855}{714}$
211-301-0405	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,646}{653}$	$\frac{6\,284}{653}$	$\frac{6\,753}{653}$	$\frac{7\,689}{653}$

**211-302.**

211-302-0100	32496-2013 , 350	3							
211-302-0101	5-10	3	1	350	<u>14 100</u> 12 204	<u>13 316</u> 12 204	<u>14 421</u> 12 204	<u>12 705</u> 12 204	<u>12 855</u> 12 204
211-302-0102	10-20	3	1	350	<u>13 634</u> 11 752				
211-302-0103	20-40	3	1	350	<u>13 634</u> 11 752				
211-302-0200	32496-2013 , 400	3							
211-302-0201	5-10	3	1	400	<u>14 319</u> 12 204	<u>13 569</u> 12 204	<u>14 844</u> 12 204	<u>12 865</u> 12 204	<u>13 038</u> 12 204
211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>13 853</u> 11 752	<u>13 104</u> 11 752	<u>14 378</u> 11 752	<u>12 399</u> 11 752	<u>12 572</u> 11 752
211-302-0203	20-40	3	1	400	<u>13 853</u> 11 752				
211-302-0300	32496-2013 , 500	3							
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>14 756</u> 12 204	<u>13 820</u> 12 204	<u>15 413</u> 12 204	<u>12 939</u> 12 204	<u>13 155</u> 12 204



211-302-0302	10-20	3	1	500	$\frac{14\,291}{11\,752}$	$\frac{13\,354}{11\,752}$	$\frac{14\,947}{11\,752}$	$\frac{12\,473}{11\,752}$	$\frac{12\,689}{11\,752}$
211-302-0303	20-40	3	1	500	$\frac{14\,291}{11\,752}$				

211-302-0100	32496-2013 , 350	3						
211-302-0101	5-10	3	1	350	$\frac{12\,950}{12\,204}$	$\frac{12\,705}{12\,204}$	$\frac{14\,105}{12\,204}$	$\frac{13\,626}{12\,204}$
211-302-0102	10-20	3	1	350				
211-302-0103	20-40	3	1	350				
211-302-0200	32496-2013 , 400	3						
211-302-0201	5-10	3	1	400	$\frac{13\,147}{12\,204}$	$\frac{12\,865}{12\,204}$	$\frac{14\,480}{12\,204}$	$\frac{13\,926}{12\,204}$

211-302-0202	10-20	3	1	400	<u>12 682</u> 11 752	<u>12 399</u> 11 752	<u>14 014</u> 11 752	<u>13 461</u> 11 752
211-302-0203	20-40	3	1	400				
211-302-0300	32496-2013 , 500	3						
211-302-0301	5-10	3	1	500	<u>13 292</u> 12 204	<u>12 939</u> 12 204	<u>14 958</u> 12 204	<u>14 266</u> 12 204
211-302-0302	10-20	3	1	500	<u>12 826</u> 11 752	<u>12 473</u> 11 752	<u>14 492</u> 11 752	<u>13 801</u> 11 752
211-302-0303	20-40	3	1	500				

211-4.  
211-401.

					-				
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 667</u>	<u>4 810</u>	<u>4 802</u> 4 018	<u>4 015</u>	<u>7 284</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>6 667</u>	<u>4 810</u>	<u>4 802</u> 4 018	<u>4 015</u>	<u>7 284</u>
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500	<u>6 697</u>				

					-				
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 908</u>	<u>6 181</u> 5 357	<u>9 244</u>	<u>5 078</u> 4 286	
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>5 322</u>	<u>6 181</u> 5 357	<u>9 244</u>	<u>5 078</u> 4 286	

					,				
211-401-0103	: 50% , 50%	3	1	1500					

**211-402.**

					,		„	.
211-402-0100								
211-402-0101			1	1000			<u>5 215</u>	
							3 164	

211-403.

				,	„ .
211-403-0100	10832-2009 75	3			
211-403-0102	1,25- 5,0-	3	1	77	<u>16 298</u> 16 071
211-403-0200	( ) 4682-84	3			
211-403-0201		3	1	2600	<u>191 818</u> 188 036

**211-5.**  
**211-501.**

					-				
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>5 157</u>	<u>8 738</u>	<u>5 262</u> 4 464	<u>5 852</u> 1 741	<u>7 340</u>

211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>2 823</u> 1 567	<u>4 685</u>	<u>3 423</u> 2 679	<u>8 712</u>	

211-6.  
211-601. -

					- , ., .				
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>5 920</u>	<u>6 716</u>	<u>1 444</u> 714	<u>5 401</u>	<u>8 382</u>

					, .				
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 704</u>	<u>6 632</u>	<u>2 547</u>	<u>4 828</u> 4 000	

**211-7.**  
**211-701.**

211-701-0100		3							
211-701-0101	150- 1000 300 ,	3	1	1800	<u>6 061</u>	<u>10 739</u>	<u>12 142</u>	<u>6 194</u>	<u>7 397</u>
211-701-0102	150- 1000 400 ,	3	1	1800	<u>6 061</u>	<u>10 739</u>	<u>12 142</u>	<u>6 194</u>	<u>7 397</u>
211-701-0103	150- 1000 600 ,	3	1	1800	<u>6 061</u>	<u>10 739</u>	<u>12 142</u>	<u>6 194</u>	<u>7 397</u>
211-701-0104	150- 1000 800 ,	3	1	1800	<u>6 061</u>	<u>10 739</u>	<u>12 142</u>	<u>6 194</u>	<u>7 397</u>
211-701-0105	150- 1000 1000 ,	3	1	1800	<u>6 061</u>	<u>10 739</u>	<u>12 142</u>	<u>6 194</u>	<u>7 397</u>
211-701-0106	150- 1000 1200 ,	3	1	1800	<u>6 061</u>	<u>10 739</u>	<u>12 142</u>	<u>6 194</u>	<u>7 397</u>
211-701-0200		3							
211-701-0201		3	1	1800	<u>8 393</u> 4 556	<u>12 138</u> 4 556	<u>14 011</u> 4 556	<u>8 393</u> 4 556	<u>9 641</u> 4 556
211-701-0300									



					-				
211-701-0302	2,5- 10 -			1000	<u>49 078</u> 47 009				

					,				
211-701-0100		3							
211-701-0101	300 150- 1000 ,	3	1	1800	<u>2 916</u> 2 054	<u>5 526</u>	<u>9 669</u>	<u>11 407</u>	
211-701-0102	400 150- 1000 ,	3	1	1800	<u>2 916</u> 2 054	<u>5 526</u>	<u>9 669</u>	<u>11 407</u>	
211-701-0103	600 150- 1000 ,	3	1	1800	<u>2 916</u> 2 054	<u>5 526</u>	<u>9 669</u>	<u>11 407</u>	
211-701-0104	800 150- 1000 ,	3	1	1800	<u>2 916</u> 2 054	<u>5 526</u>	<u>9 669</u>	<u>11 407</u>	
211-701-0105	1000 150- 1000 ,	3	1	1800	<u>2 916</u> 2 054	<u>5 526</u>	<u>9 669</u>	<u>11 407</u>	
211-701-0106	1200 150- 1000 ,	3	1	1800	<u>2 916</u> 2 054	<u>5 526</u>	<u>9 669</u>	<u>11 407</u>	

8.04-08-2024

					,			
211-701-0200		3						
211-701-0201		3	1	1800	<u>5 925</u> 4 556	<u>8 136</u> 4 556	<u>11 826</u> 4 556	<u>13 387</u> 4 556
211-701-0300								
211-701-0302	2,5- 10 -			1000				

## 211-702.

					,		„	.
211-702-0100		3						
211-702-0101	-	3	1	700		<u>3 207</u> 2 679		

212. ,  
 212-1.  
 212-101.

212-101-0100	7473-2010 3,5	3							
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>19 054</u> 16 426	<u>27 127</u> 17 579	<u>27 614</u> 17 579	<u>18 351</u> 15 873	<u>22 184</u> 16 615
212-101-0200	7473-2010 5	3							
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>19 688</u> 17 049	<u>27 666</u> 18 110	<u>28 153</u> 18 110	<u>19 157</u> 16 667	<u>22 710</u> 17 132
212-101-0300	7473-2010 7,5	3							
212-101-0301		3	1	2400	<u>20 318</u> 17 670	<u>28 180</u> 18 616	<u>28 668</u> 18 616	<u>20 004</u> 17 500	<u>23 215</u> 17 629
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>20 207</u> 17 849	<u>28 859</u> 18 804	<u>29 029</u> 18 804	<u>20 378</u> 17 677	<u>23 701</u> 17 808
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>20 392</u> 18 031	<u>29 054</u> 18 996	<u>29 224</u> 18 996	<u>20 562</u> 17 857	<u>23 885</u> 17 989
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>20 581</u> 18 217	<u>29 252</u> 19 192	<u>29 423</u> 19 192	<u>20 749</u> 18 041	<u>24 074</u> 18 175

212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>20 971</u> 18 600	<u>29 663</u> 19 596	<u>29 834</u> 19 596	<u>21 135</u> 18 421	<u>24 463</u> 18 557
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>21 172</u> 18 798	<u>29 875</u> 19 804	<u>30 045</u> 19 804	<u>21 334</u> 18 617	<u>24 663</u> 18 755
212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>20 392</u> 18 031	<u>29 054</u> 18 996	<u>29 224</u> 18 996	<u>20 562</u> 17 857	<u>23 885</u> 17 989
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>20 581</u> 18 217	<u>29 252</u> 19 192	<u>29 423</u> 19 192	<u>20 749</u> 18 041	<u>24 074</u> 18 175
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>20 774</u> 18 407	<u>29 456</u> 19 392	<u>29 626</u> 19 392	<u>20 940</u> 18 229	<u>24 266</u> 18 364
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>21 172</u> 18 798	<u>29 875</u> 19 804	<u>30 045</u> 19 804	<u>21 334</u> 18 617	<u>24 663</u> 18 755
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>21 377</u> 19 000	<u>30 091</u> 20 017	<u>30 262</u> 20 017	<u>21 537</u> 18 817	<u>24 868</u> 18 956
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>20 581</u> 18 217	<u>29 252</u> 19 192	<u>29 423</u> 19 192	<u>20 749</u> 18 041	<u>24 074</u> 18 175
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>20 774</u> 18 407	<u>29 456</u> 19 392	<u>29 626</u> 19 392	<u>20 940</u> 18 229	<u>24 266</u> 18 364
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>20 971</u> 18 600	<u>29 663</u> 19 596	<u>29 834</u> 19 596	<u>21 135</u> 18 421	<u>24 463</u> 18 557
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>21 377</u> 19 000	<u>30 091</u> 20 017	<u>30 262</u> 20 017	<u>21 537</u> 18 817	<u>24 868</u> 18 956

212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>21 587</u> 19 207	<u>30 312</u> 20 235	<u>30 483</u> 20 235	<u>21 745</u> 19 022	<u>25 077</u> 19 162
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>20 774</u> 18 407	<u>29 456</u> 19 392	<u>29 626</u> 19 392	<u>20 940</u> 18 229	<u>24 266</u> 18 364
212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>20 971</u> 18 600	<u>29 663</u> 19 596	<u>29 834</u> 19 596	<u>21 135</u> 18 421	<u>24 463</u> 18 557
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>21 172</u> 18 798	<u>29 875</u> 19 804	<u>30 045</u> 19 804	<u>21 334</u> 18 617	<u>24 663</u> 18 755
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>21 587</u> 19 207	<u>30 312</u> 20 235	<u>30 483</u> 20 235	<u>21 745</u> 19 022	<u>25 077</u> 19 162
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>21 801</u> 19 418	<u>30 538</u> 20 457	<u>30 709</u> 20 457	<u>21 957</u> 19 231	<u>25 291</u> 19 373
212-101-0400	10 7473-2010	3							
212-101-0401		3	1	2400	<u>21 407</u> 18 742	<u>29 359</u> 19 777	<u>29 847</u> 19 777	<u>20 820</u> 18 304	<u>24 317</u> 18 714
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>21 307</u> 18 931	<u>30 050</u> 19 977	<u>30 220</u> 19 977	<u>21 203</u> 18 488	<u>24 814</u> 18 903
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>21 503</u> 19 124	<u>30 257</u> 20 180	<u>30 428</u> 20 180	<u>21 395</u> 18 677	<u>25 010</u> 19 096
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>21 703</u> 19 321	<u>30 468</u> 20 388	<u>30 639</u> 20 388	<u>21 590</u> 18 870	<u>25 210</u> 19 293

212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>22 116</u> 19 728	<u>30 904</u> 20 818	<u>31 075</u> 20 818	<u>21 994</u> 19 267	<u>25 623</u> 19 699
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>22 330</u> 19 938	<u>31 129</u> 21 039	<u>31 300</u> 21 039	<u>22 202</u> 19 472	<u>25 836</u> 19 909
212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>21 503</u> 19 124	<u>30 257</u> 20 180	<u>30 428</u> 20 180	<u>21 395</u> 18 677	<u>25 010</u> 19 096
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>21 703</u> 19 321	<u>30 468</u> 20 388	<u>30 639</u> 20 388	<u>21 590</u> 18 870	<u>25 210</u> 19 293
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>21 908</u> 19 523	<u>30 684</u> 20 601	<u>30 855</u> 20 601	<u>21 790</u> 19 066	<u>25 414</u> 19 494
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>22 330</u> 19 938	<u>31 129</u> 21 039	<u>31 300</u> 21 039	<u>22 202</u> 19 472	<u>25 836</u> 19 909
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>22 547</u> 20 152	<u>31 359</u> 21 265	<u>31 530</u> 21 265	<u>22 415</u> 19 681	<u>26 053</u> 20 123
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>21 703</u> 19 321	<u>30 468</u> 20 388	<u>30 639</u> 20 388	<u>21 590</u> 18 870	<u>25 210</u> 19 293
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>21 908</u> 19 523	<u>30 684</u> 20 601	<u>30 855</u> 20 601	<u>21 790</u> 19 066	<u>25 414</u> 19 494
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>22 116</u> 19 728	<u>30 904</u> 20 818	<u>31 075</u> 20 818	<u>21 994</u> 19 267	<u>25 623</u> 19 699
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>22 547</u> 20 152	<u>31 359</u> 21 265	<u>31 530</u> 21 265	<u>22 415</u> 19 681	<u>26 053</u> 20 123

212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>22 770</u> 20 371	<u>31 594</u> 21 497	<u>31 765</u> 21 497	<u>22 632</u> 19 895	<u>26 275</u> 20 342
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>21 908</u> 19 523	<u>30 684</u> 20 601	<u>30 855</u> 20 601	<u>21 790</u> 19 066	<u>25 414</u> 19 494
212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>22 116</u> 19 728	<u>30 904</u> 20 818	<u>31 075</u> 20 818	<u>21 994</u> 19 267	<u>25 623</u> 19 699
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>22 330</u> 19 938	<u>31 129</u> 21 039	<u>31 300</u> 21 039	<u>22 202</u> 19 472	<u>25 836</u> 19 909
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>22 770</u> 20 371	<u>31 594</u> 21 497	<u>31 765</u> 21 497	<u>22 632</u> 19 895	<u>26 275</u> 20 342
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>22 997</u> 20 595	<u>31 834</u> 21 733	<u>32 005</u> 21 733	<u>22 855</u> 20 114	<u>26 503</u> 20 565
212-101-0500	12,5 7473-2010	3							
212-101-0501		3	1	2400	<u>21 407</u> 18 742	<u>29 359</u> 19 777	<u>29 847</u> 19 777	<u>20 820</u> 18 304	<u>24 317</u> 18 714
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>21 307</u> 18 931	<u>30 050</u> 19 977	<u>30 220</u> 19 977	<u>21 203</u> 18 488	<u>24 814</u> 18 903
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>21 503</u> 19 124	<u>30 257</u> 20 180	<u>30 428</u> 20 180	<u>21 395</u> 18 677	<u>25 010</u> 19 096
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>21 703</u> 19 321	<u>30 468</u> 20 388	<u>30 639</u> 20 388	<u>21 590</u> 18 870	<u>25 210</u> 19 293

212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>22 116</u> 19 728	<u>30 904</u> 20 818	<u>31 075</u> 20 818	<u>21 994</u> 19 267	<u>25 623</u> 19 699
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>22 330</u> 19 938	<u>31 129</u> 21 039	<u>31 300</u> 21 039	<u>22 202</u> 19 472	<u>25 836</u> 19 909
212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>21 503</u> 19 124	<u>30 257</u> 20 180	<u>30 428</u> 20 180	<u>21 395</u> 18 677	<u>25 010</u> 19 096
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>21 703</u> 19 321	<u>30 468</u> 20 388	<u>30 639</u> 20 388	<u>21 590</u> 18 870	<u>25 210</u> 19 293
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>21 908</u> 19 523	<u>30 684</u> 20 601	<u>30 855</u> 20 601	<u>21 790</u> 19 066	<u>25 414</u> 19 494
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>22 330</u> 19 938	<u>31 129</u> 21 039	<u>31 300</u> 21 039	<u>22 202</u> 19 472	<u>25 836</u> 19 909
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>22 547</u> 20 152	<u>31 359</u> 21 265	<u>31 530</u> 21 265	<u>22 415</u> 19 681	<u>26 053</u> 20 123
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>21 703</u> 19 321	<u>30 468</u> 20 388	<u>30 639</u> 20 388	<u>21 590</u> 18 870	<u>25 210</u> 19 293
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>21 908</u> 19 523	<u>30 684</u> 20 601	<u>30 855</u> 20 601	<u>21 790</u> 19 066	<u>25 414</u> 19 494
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>22 116</u> 19 728	<u>30 904</u> 20 818	<u>31 075</u> 20 818	<u>21 994</u> 19 267	<u>25 623</u> 19 699
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>22 547</u> 20 152	<u>31 359</u> 21 265	<u>31 530</u> 21 265	<u>22 415</u> 19 681	<u>26 053</u> 20 123



212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>22 770</u> 20 371	<u>31 594</u> 21 497	<u>31 765</u> 21 497	<u>22 632</u> 19 895	<u>26 275</u> 20 342
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>21 908</u> 19 523	<u>30 684</u> 20 601	<u>30 855</u> 20 601	<u>21 790</u> 19 066	<u>25 414</u> 19 494
212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>22 116</u> 19 728	<u>30 904</u> 20 818	<u>31 075</u> 20 818	<u>21 994</u> 19 267	<u>25 623</u> 19 699
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>22 330</u> 19 938	<u>31 129</u> 21 039	<u>31 300</u> 21 039	<u>22 202</u> 19 472	<u>25 836</u> 19 909
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>22 770</u> 20 371	<u>31 594</u> 21 497	<u>31 765</u> 21 497	<u>22 632</u> 19 895	<u>26 275</u> 20 342
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>22 997</u> 20 595	<u>31 834</u> 21 733	<u>32 005</u> 21 733	<u>22 855</u> 20 114	<u>26 503</u> 20 565
212-101-0600	15 7473-2010	3							
212-101-0601		3	1	2400	<u>22 314</u> 19 635	<u>30 040</u> 20 446	<u>30 527</u> 20 446	<u>21 637</u> 19 107	<u>24 970</u> 19 357
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>22 223</u> 19 833	<u>30 737</u> 20 653	<u>30 908</u> 20 653	<u>22 028</u> 19 300	<u>25 474</u> 19 553
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>22 428</u> 20 035	<u>30 951</u> 20 864	<u>31 122</u> 20 864	<u>22 228</u> 19 497	<u>25 677</u> 19 752
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>22 638</u> 20 242	<u>31 170</u> 21 079	<u>31 340</u> 21 079	<u>22 432</u> 19 698	<u>25 883</u> 19 956

212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>23 071</u> 20 668	<u>31 621</u> 21 523	<u>31 791</u> 21 523	<u>22 853</u> 20 113	<u>26 310</u> 20 376
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>23 295</u> 20 888	<u>31 853</u> 21 752	<u>32 024</u> 21 752	<u>23 071</u> 20 327	<u>26 531</u> 20 593
212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>22 428</u> 20 035	<u>30 951</u> 20 864	<u>31 122</u> 20 864	<u>22 228</u> 19 497	<u>25 677</u> 19 752
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>22 638</u> 20 242	<u>31 170</u> 21 079	<u>31 340</u> 21 079	<u>22 432</u> 19 698	<u>25 883</u> 19 956
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>22 853</u> 20 453	<u>31 393</u> 21 298	<u>31 563</u> 21 298	<u>22 641</u> 19 903	<u>26 095</u> 20 164
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>23 295</u> 20 888	<u>31 853</u> 21 752	<u>32 024</u> 21 752	<u>23 071</u> 20 327	<u>26 531</u> 20 593
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>23 523</u> 21 112	<u>32 091</u> 21 985	<u>32 261</u> 21 985	<u>23 293</u> 20 545	<u>26 755</u> 20 814
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>22 638</u> 20 242	<u>31 170</u> 21 079	<u>31 340</u> 21 079	<u>22 432</u> 19 698	<u>25 883</u> 19 956
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>22 853</u> 20 453	<u>31 393</u> 21 298	<u>31 563</u> 21 298	<u>22 641</u> 19 903	<u>26 095</u> 20 164
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>23 071</u> 20 668	<u>31 621</u> 21 523	<u>31 791</u> 21 523	<u>22 853</u> 20 113	<u>26 310</u> 20 376
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>23 523</u> 21 112	<u>32 091</u> 21 985	<u>32 261</u> 21 985	<u>23 293</u> 20 545	<u>26 755</u> 20 814

212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>23 756</u> 21 342	<u>32 334</u> 22 224	<u>32 504</u> 22 224	<u>23 520</u> 20 769	<u>26 985</u> 21 040
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>22 853</u> 20 453	<u>31 393</u> 21 298	<u>31 563</u> 21 298	<u>22 641</u> 19 903	<u>26 095</u> 20 164
212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>23 071</u> 20 668	<u>31 621</u> 21 523	<u>31 791</u> 21 523	<u>22 853</u> 20 113	<u>26 310</u> 20 376
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>23 295</u> 20 888	<u>31 853</u> 21 752	<u>32 024</u> 21 752	<u>23 071</u> 20 327	<u>26 531</u> 20 593
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>23 756</u> 21 342	<u>32 334</u> 22 224	<u>32 504</u> 22 224	<u>23 520</u> 20 769	<u>26 985</u> 21 040
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>23 994</u> 21 576	<u>32 582</u> 22 469	<u>32 752</u> 22 469	<u>23 752</u> 20 997	<u>27 220</u> 21 272
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>23 756</u> 21 342	<u>32 334</u> 22 224	<u>32 504</u> 22 224	<u>23 520</u> 20 769	<u>26 985</u> 21 040
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>23 994</u> 21 576	<u>32 582</u> 22 469	<u>32 752</u> 22 469	<u>23 752</u> 20 997	<u>27 220</u> 21 272
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>24 238</u> 21 816	<u>32 835</u> 22 718	<u>33 006</u> 22 718	<u>23 989</u> 21 230	<u>27 460</u> 21 508
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>24 487</u> 22 061	<u>33 095</u> 22 974	<u>33 265</u> 22 974	<u>24 231</u> 21 469	<u>27 706</u> 21 750
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>25 002</u> 22 568	<u>33 631</u> 23 502	<u>33 802</u> 23 502	<u>24 733</u> 21 962	<u>28 214</u> 22 250

212-101-0700	7473-2010 20	3							
212-101-0701		3	1	2400	<u>22 888</u> 20 200	<u>30 675</u> 21 071	<u>31 162</u> 21 071	<u>22 272</u> 19 732	<u>25 574</u> 19 951
212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>22 803</u> 20 404	<u>31 378</u> 21 284	<u>31 549</u> 21 284	<u>22 669</u> 19 931	<u>26 083</u> 20 152
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>23 015</u> 20 612	<u>31 599</u> 21 501	<u>31 770</u> 21 501	<u>22 876</u> 20 135	<u>26 292</u> 20 358
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>23 451</u> 21 042	<u>32 054</u> 21 949	<u>32 225</u> 21 949	<u>23 302</u> 20 554	<u>26 723</u> 20 782
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>23 676</u> 21 263	<u>32 289</u> 22 180	<u>32 460</u> 22 180	<u>23 522</u> 20 771	<u>26 945</u> 21 001
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>22 803</u> 20 404	<u>31 378</u> 21 284	<u>31 549</u> 21 284	<u>22 669</u> 19 931	<u>26 083</u> 20 152
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>23 015</u> 20 612	<u>31 599</u> 21 501	<u>31 770</u> 21 501	<u>22 876</u> 20 135	<u>26 292</u> 20 358
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>23 231</u> 20 825	<u>31 824</u> 21 723	<u>31 995</u> 21 723	<u>23 087</u> 20 342	<u>26 505</u> 20 568
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>23 676</u> 21 263	<u>32 289</u> 22 180	<u>32 460</u> 22 180	<u>23 522</u> 20 771	<u>26 945</u> 21 001
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>23 906</u> 21 489	<u>32 529</u> 22 416	<u>32 699</u> 22 416	<u>23 746</u> 20 992	<u>27 172</u> 21 224

212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>23 015</u> 20 612	<u>31 599</u> 21 501	<u>31 770</u> 21 501	<u>22 876</u> 20 135	<u>26 292</u> 20 358
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>23 231</u> 20 825	<u>31 824</u> 21 723	<u>31 995</u> 21 723	<u>23 087</u> 20 342	<u>26 505</u> 20 568
212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>23 451</u> 21 042	<u>32 054</u> 21 949	<u>32 225</u> 21 949	<u>23 302</u> 20 554	<u>26 723</u> 20 782
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>23 906</u> 21 489	<u>32 529</u> 22 416	<u>32 699</u> 22 416	<u>23 746</u> 20 992	<u>27 172</u> 21 224
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>24 141</u> 21 720	<u>32 774</u> 22 657	<u>32 944</u> 22 657	<u>23 976</u> 21 217	<u>27 404</u> 21 453
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>23 906</u> 21 489	<u>32 529</u> 22 416	<u>32 699</u> 22 416	<u>23 746</u> 20 992	<u>27 172</u> 21 224
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>24 141</u> 21 720	<u>32 774</u> 22 657	<u>32 944</u> 22 657	<u>23 976</u> 21 217	<u>27 404</u> 21 453
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>24 380</u> 21 957	<u>33 024</u> 22 904	<u>33 194</u> 22 904	<u>24 210</u> 21 448	<u>27 641</u> 21 686
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>24 626</u> 22 198	<u>33 280</u> 23 155	<u>33 450</u> 23 155	<u>24 450</u> 21 684	<u>27 883</u> 21 924
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>25 132</u> 22 697	<u>33 808</u> 23 676	<u>33 979</u> 23 676	<u>24 945</u> 22 171	<u>28 384</u> 22 417
212-101-0800	7473-2010 22,5	3							

212-101-0801		3	1	2400	<u>23 705</u> 21 004	<u>31 672</u> 22 054	<u>32 160</u> 22 054	<u>23 270</u> 20 714	<u>26 522</u> 20 884
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>23 628</u> 21 216	<u>32 386</u> 22 276	<u>32 557</u> 22 276	<u>23 677</u> 20 924	<u>27 041</u> 21 095
212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>23 848</u> 21 432	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 788</u> 22 504	<u>23 894</u> 21 137	<u>27 259</u> 21 310
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>24 301</u> 21 879	<u>33 094</u> 22 972	<u>33 264</u> 22 972	<u>24 342</u> 21 577	<u>27 710</u> 21 754
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>24 535</u> 22 109	<u>33 339</u> 23 214	<u>33 510</u> 23 214	<u>24 572</u> 21 805	<u>27 943</u> 21 983
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>23 628</u> 21 216	<u>32 386</u> 22 276	<u>32 557</u> 22 276	<u>23 677</u> 20 924	<u>27 041</u> 21 095
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>23 848</u> 21 432	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 788</u> 22 504	<u>23 894</u> 21 137	<u>27 259</u> 21 310
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>24 072</u> 21 653	<u>32 853</u> 22 736	<u>33 024</u> 22 736	<u>24 116</u> 21 355	<u>27 483</u> 21 530
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>24 535</u> 22 109	<u>33 339</u> 23 214	<u>33 510</u> 23 214	<u>24 572</u> 21 805	<u>27 943</u> 21 983
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>24 774</u> 22 344	<u>33 590</u> 23 461	<u>33 761</u> 23 461	<u>24 808</u> 22 036	<u>28 181</u> 22 217
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>23 848</u> 21 432	<u>32 617</u> 22 504	<u>32 788</u> 22 504	<u>23 894</u> 21 137	<u>27 259</u> 21 310

212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>24 072</u> 21 653	<u>32 853</u> 22 736	<u>33 024</u> 22 736	<u>24 116</u> 21 355	<u>27 483</u> 21 530
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>24 301</u> 21 879	<u>33 094</u> 22 972	<u>33 264</u> 22 972	<u>24 342</u> 21 577	<u>27 710</u> 21 754
212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>24 774</u> 22 344	<u>33 590</u> 23 461	<u>33 761</u> 23 461	<u>24 808</u> 22 036	<u>28 181</u> 22 217
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>25 018</u> 22 584	<u>33 847</u> 23 714	<u>34 017</u> 23 714	<u>25 049</u> 22 273	<u>28 423</u> 22 456
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>24 774</u> 22 344	<u>33 590</u> 23 461	<u>33 761</u> 23 461	<u>24 808</u> 22 036	<u>28 181</u> 22 217
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>25 018</u> 22 584	<u>33 847</u> 23 714	<u>34 017</u> 23 714	<u>25 049</u> 22 273	<u>28 423</u> 22 456
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>25 268</u> 22 830	<u>34 108</u> 23 971	<u>34 279</u> 23 971	<u>25 295</u> 22 516	<u>28 671</u> 22 700
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>25 523</u> 23 081	<u>34 376</u> 24 235	<u>34 547</u> 24 235	<u>25 546</u> 22 763	<u>28 925</u> 22 949
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>26 050</u> 23 600	<u>34 929</u> 24 779	<u>35 100</u> 24 779	<u>26 066</u> 23 274	<u>29 449</u> 23 465
212-101-0900	25 7473-2010	3							
212-101-0901		3	1	2400	<u>24 128</u> 21 420	<u>32 081</u> 22 455	<u>32 568</u> 22 455	<u>23 723</u> 21 161	<u>26 912</u> 21 268

212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>24 055</u> 21 637	<u>32 799</u> 22 682	<u>32 969</u> 22 682	<u>24 135</u> 21 374	<u>27 435</u> 21 483
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>24 754</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700
212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>25 040</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>24 379</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>24 660</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>24 944</u> 18 886	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>25 233</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>25 127</u> 19 066	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>25 419</u> 19 352	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>25 714</u> 19 642	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>26 015</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937



212-101-1000	7473-2010 27,5	3							
212-101-1001		3	1	2400	<u>24 128</u> 21 420	<u>32 081</u> 22 455	<u>32 568</u> 22 455	<u>23 723</u> 21 161	<u>26 912</u> 21 268
212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>24 055</u> 21 637	<u>32 799</u> 22 682	<u>32 969</u> 22 682	<u>24 135</u> 21 374	<u>27 435</u> 21 483
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>24 509</u> 22 083	<u>33 274</u> 23 150	<u>33 445</u> 23 150	<u>24 583</u> 21 815	<u>27 885</u> 21 926
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>24 742</u> 22 313	<u>33 519</u> 23 391	<u>33 690</u> 23 391	<u>24 814</u> 22 042	<u>28 117</u> 22 154
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>24 055</u> 21 637	<u>32 799</u> 22 682	<u>32 969</u> 22 682	<u>24 135</u> 21 374	<u>27 435</u> 21 483
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>24 280</u> 21 857	<u>33 034</u> 22 914	<u>33 205</u> 22 914	<u>24 357</u> 21 593	<u>27 657</u> 21 702
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>24 742</u> 22 313	<u>33 519</u> 23 391	<u>33 690</u> 23 391	<u>24 814</u> 22 042	<u>28 117</u> 22 154
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>24 981</u> 22 548	<u>33 769</u> 23 637	<u>33 940</u> 23 637	<u>25 050</u> 22 274	<u>28 354</u> 22 387
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>24 981</u> 22 548	<u>33 769</u> 23 637	<u>33 940</u> 23 637	<u>25 050</u> 22 274	<u>28 354</u> 22 387
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>25 225</u> 22 787	<u>34 025</u> 23 889	<u>34 195</u> 23 889	<u>25 290</u> 22 511	<u>28 596</u> 22 625

212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>25 728</u> 23 283	<u>34 552</u> 24 408	<u>34 723</u> 24 408	<u>25 788</u> 23 001	<u>29 095</u> 23 117
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>25 988</u> 23 539	<u>34 825</u> 24 676	<u>34 995</u> 24 676	<u>26 044</u> 23 254	<u>29 354</u> 23 371
212-101-1100	7473-2010 30	3							
212-101-1101		3	1	2400	<u>25 187</u> 22 462	<u>33 215</u> 23 571	<u>33 702</u> 23 571	<u>24 812</u> 22 232	<u>27 987</u> 22 326
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>25 124</u> 22 689	<u>33 944</u> 23 810	<u>34 115</u> 23 810	<u>25 235</u> 22 457	<u>28 521</u> 22 551
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>25 600</u> 23 157	<u>34 443</u> 24 300	<u>34 614</u> 24 300	<u>25 705</u> 22 920	<u>28 993</u> 23 016
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>25 845</u> 23 398	<u>34 700</u> 24 554	<u>34 871</u> 24 554	<u>25 948</u> 23 158	<u>29 237</u> 23 256
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>25 124</u> 22 689	<u>33 944</u> 23 810	<u>34 115</u> 23 810	<u>25 235</u> 22 457	<u>28 521</u> 22 551
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>25 360</u> 22 920	<u>34 191</u> 24 052	<u>34 362</u> 24 052	<u>25 468</u> 22 686	<u>28 754</u> 22 782
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>25 845</u> 23 398	<u>34 700</u> 24 554	<u>34 871</u> 24 554	<u>25 948</u> 23 158	<u>29 237</u> 23 256
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>26 095</u> 23 644	<u>34 963</u> 24 812	<u>35 133</u> 24 812	<u>26 196</u> 23 402	<u>29 485</u> 23 501

212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>26 095</u> 23 644	<u>34 963</u> 24 812	<u>35 133</u> 24 812	<u>26 196</u> 23 402	<u>29 485</u> 23 501
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>26 351</u> 23 896	<u>35 231</u> 25 076	<u>35 401</u> 25 076	<u>26 449</u> 23 651	<u>29 739</u> 23 751
212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>26 878</u> 24 415	<u>35 785</u> 25 621	<u>35 955</u> 25 621	<u>26 971</u> 24 165	<u>30 264</u> 24 267
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>27 151</u> 24 683	<u>36 071</u> 25 903	<u>36 241</u> 25 903	<u>27 241</u> 24 431	<u>30 535</u> 24 534
212-101-1200	7473-2010 35	3							
212-101-1201		3	1	2400	<u>26 260</u> 23 518	<u>34 258</u> 24 598	<u>34 745</u> 24 598	<u>25 991</u> 23 393	<u>28 984</u> 23 308
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>26 209</u> 23 756	<u>34 998</u> 24 847	<u>35 169</u> 24 847	<u>26 426</u> 23 629	<u>29 528</u> 23 543
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>26 706</u> 24 246	<u>35 518</u> 25 359	<u>35 689</u> 25 359	<u>26 921</u> 24 116	<u>30 022</u> 24 029
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>26 963</u> 24 498	<u>35 787</u> 25 623	<u>35 957</u> 25 623	<u>27 176</u> 24 368	<u>30 276</u> 24 279
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>26 209</u> 23 756	<u>34 998</u> 24 847	<u>35 169</u> 24 847	<u>26 426</u> 23 629	<u>29 528</u> 23 543
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>26 455</u> 23 998	<u>35 255</u> 25 100	<u>35 426</u> 25 100	<u>26 671</u> 23 870	<u>29 773</u> 23 784

212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>26 963</u> 24 498	<u>35 787</u> 25 623	<u>35 957</u> 25 623	<u>27 176</u> 24 368	<u>30 276</u> 24 279
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>27 225</u> 24 756	<u>36 061</u> 25 893	<u>36 231</u> 25 893	<u>27 437</u> 24 624	<u>30 536</u> 24 535
212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>27 225</u> 24 756	<u>36 061</u> 25 893	<u>36 231</u> 25 893	<u>27 437</u> 24 624	<u>30 536</u> 24 535
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>27 493</u> 25 020	<u>36 341</u> 26 168	<u>36 511</u> 26 168	<u>27 703</u> 24 886	<u>30 801</u> 24 796
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>28 045</u> 25 564	<u>36 919</u> 26 737	<u>37 089</u> 26 737	<u>28 253</u> 25 427	<u>31 349</u> 25 335
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>28 331</u> 25 844	<u>37 217</u> 27 031	<u>37 388</u> 27 031	<u>28 537</u> 25 706	<u>31 631</u> 25 613
212-101-1300	40 7473-2010	3							
212-101-1301		3	1	2400	<u>27 441</u> 24 681	<u>35 689</u> 26 007	<u>36 177</u> 26 007	<u>27 805</u> 25 179	<u>30 364</u> 24 665
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>27 402</u> 24 930	<u>36 444</u> 26 270	<u>36 614</u> 26 270	<u>28 259</u> 25 433	<u>30 921</u> 24 915
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>27 924</u> 25 444	<u>36 994</u> 26 811	<u>37 165</u> 26 811	<u>28 792</u> 25 957	<u>31 443</u> 25 428
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>28 193</u> 25 709	<u>37 278</u> 27 091	<u>37 449</u> 27 091	<u>29 066</u> 26 228	<u>31 712</u> 25 693

212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>27 402</u> 24 930	<u>36 444</u> 26 270	<u>36 614</u> 26 270	<u>28 259</u> 25 433	<u>30 921</u> 24 915
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>27 660</u> 25 185	<u>36 716</u> 26 538	<u>36 887</u> 26 538	<u>28 522</u> 25 692	<u>31 180</u> 25 169
212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>28 193</u> 25 709	<u>37 278</u> 27 091	<u>37 449</u> 27 091	<u>29 066</u> 26 228	<u>31 712</u> 25 693
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>28 468</u> 25 980	<u>37 568</u> 27 376	<u>37 738</u> 27 376	<u>29 347</u> 26 504	<u>31 987</u> 25 964
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>28 468</u> 25 980	<u>37 568</u> 27 376	<u>37 738</u> 27 376	<u>29 347</u> 26 504	<u>31 987</u> 25 964
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>28 749</u> 26 256	<u>37 863</u> 27 667	<u>38 034</u> 27 667	<u>29 633</u> 26 786	<u>32 268</u> 26 240
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>29 329</u> 26 827	<u>38 475</u> 28 269	<u>38 645</u> 28 269	<u>30 225</u> 27 368	<u>32 847</u> 26 810
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>29 629</u> 27 122	<u>38 790</u> 28 579	<u>38 961</u> 28 579	<u>30 530</u> 27 669	<u>33 147</u> 27 105
212-101-1400	7473-2010 45	3							
212-101-1401		3	1	2400	<u>29 047</u> 26 262	<u>36 874</u> 27 173	<u>37 362</u> 27 173	<u>29 084</u> 26 438	<u>31 494</u> 25 778
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>29 024</u> 26 527	<u>37 641</u> 27 448	<u>37 811</u> 27 448	<u>29 551</u> 26 705	<u>32 063</u> 26 038

212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>29 580</u> 27 074	<u>38 216</u> 28 014	<u>38 386</u> 28 014	<u>30 110</u> 27 255	<u>32 609</u> 26 575
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>29 867</u> 27 356	<u>38 512</u> 28 306	<u>38 683</u> 28 306	<u>30 399</u> 27 539	<u>32 890</u> 26 852
212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>29 024</u> 26 527	<u>37 641</u> 27 448	<u>37 811</u> 27 448	<u>29 551</u> 26 705	<u>32 063</u> 26 038
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>29 299</u> 26 798	<u>37 925</u> 27 728	<u>38 096</u> 27 728	<u>29 828</u> 26 977	<u>32 333</u> 26 304
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>29 867</u> 27 356	<u>38 512</u> 28 306	<u>38 683</u> 28 306	<u>30 399</u> 27 539	<u>32 890</u> 26 852
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>30 159</u> 27 644	<u>38 815</u> 28 603	<u>38 985</u> 28 603	<u>30 693</u> 27 829	<u>33 177</u> 27 135
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>30 159</u> 27 644	<u>38 815</u> 28 603	<u>38 985</u> 28 603	<u>30 693</u> 27 829	<u>33 177</u> 27 135
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>30 458</u> 27 938	<u>39 124</u> 28 908	<u>39 295</u> 28 908	<u>30 994</u> 28 125	<u>33 470</u> 27 423
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>31 075</u> 28 546	<u>39 762</u> 29 536	<u>39 933</u> 29 536	<u>31 615</u> 28 736	<u>34 076</u> 28 019
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>31 394</u> 28 859	<u>40 092</u> 29 861	<u>40 263</u> 29 861	<u>31 936</u> 29 052	<u>34 389</u> 28 327
212-101-1500	3,5 7473-2010	3							

212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>19 886</u> 17 245	<u>28 293</u> 18 727	<u>28 781</u> 18 727	<u>18 528</u> 16 048	<u>23 243</u> 17 657
212-101-1600	5, 7473-2010	3							
212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>20 536</u> 17 884	<u>28 852</u> 19 277	<u>29 339</u> 19 277	<u>19 343</u> 16 850	<u>23 787</u> 18 192
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3							
212-101-1701		3	1	2400	<u>21 179</u> 18 517	<u>29 380</u> 19 798	<u>29 868</u> 19 798	<u>20 199</u> 17 693	<u>24 305</u> 18 702
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>21 076</u> 18 704	<u>30 071</u> 19 998	<u>30 242</u> 19 998	<u>20 576</u> 17 871	<u>24 802</u> 18 891
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>21 270</u> 18 895	<u>30 278</u> 20 202	<u>30 449</u> 20 202	<u>20 761</u> 18 054	<u>24 998</u> 19 084
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>21 468</u> 19 090	<u>30 490</u> 20 410	<u>30 661</u> 20 410	<u>20 950</u> 18 240	<u>25 198</u> 19 281
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>21 877</u> 19 492	<u>30 927</u> 20 840	<u>31 097</u> 20 840	<u>21 341</u> 18 624	<u>25 610</u> 19 687
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>22 087</u> 19 699	<u>31 152</u> 21 061	<u>31 323</u> 21 061	<u>21 542</u> 18 822	<u>25 823</u> 19 896
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>21 270</u> 18 895	<u>30 278</u> 20 202	<u>30 449</u> 20 202	<u>20 761</u> 18 054	<u>24 998</u> 19 084

212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>21 468</u> 19 090	<u>30 490</u> 20 410	<u>30 661</u> 20 410	<u>20 950</u> 18 240	<u>25 198</u> 19 281
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>21 670</u> 19 289	<u>30 706</u> 20 622	<u>30 877</u> 20 622	<u>21 143</u> 18 430	<u>25 402</u> 19 482
212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>22 087</u> 19 699	<u>31 152</u> 21 061	<u>31 323</u> 21 061	<u>21 542</u> 18 822	<u>25 823</u> 19 896
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>22 302</u> 19 911	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 553</u> 21 288	<u>21 747</u> 19 024	<u>26 040</u> 20 110
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>21 468</u> 19 090	<u>30 490</u> 20 410	<u>30 661</u> 20 410	<u>20 950</u> 18 240	<u>25 198</u> 19 281
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>21 670</u> 19 289	<u>30 706</u> 20 622	<u>30 877</u> 20 622	<u>21 143</u> 18 430	<u>25 402</u> 19 482
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>21 877</u> 19 492	<u>30 927</u> 20 840	<u>31 097</u> 20 840	<u>21 341</u> 18 624	<u>25 610</u> 19 687
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>22 302</u> 19 911	<u>31 382</u> 21 288	<u>31 553</u> 21 288	<u>21 747</u> 19 024	<u>26 040</u> 20 110
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>22 522</u> 20 128	<u>31 617</u> 21 519	<u>31 788</u> 21 519	<u>21 958</u> 19 231	<u>26 262</u> 20 329
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>21 670</u> 19 289	<u>30 706</u> 20 622	<u>30 877</u> 20 622	<u>21 143</u> 18 430	<u>25 402</u> 19 482
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>21 877</u> 19 492	<u>30 927</u> 20 840	<u>31 097</u> 20 840	<u>21 341</u> 18 624	<u>25 610</u> 19 687



212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>22 087</u> 19 699	<u>31 152</u> 21 061	<u>31 323</u> 21 061	<u>21 542</u> 18 822	<u>25 823</u> 19 896
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>22 522</u> 20 128	<u>31 617</u> 21 519	<u>31 788</u> 21 519	<u>21 958</u> 19 231	<u>26 262</u> 20 329
212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>22 747</u> 20 349	<u>31 857</u> 21 756	<u>32 028</u> 21 756	<u>22 172</u> 19 442	<u>26 489</u> 20 552
212-101-1800	10, 7473-2010	3							
212-101-1801		3	1	2400	<u>22 330</u> 19 650	<u>30 649</u> 21 046	<u>31 137</u> 21 046	<u>21 025</u> 18 505	<u>25 488</u> 19 867
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>22 239</u> 19 849	<u>31 353</u> 21 259	<u>31 523</u> 21 259	<u>21 410</u> 18 692	<u>25 997</u> 20 068
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>22 445</u> 20 051	<u>31 573</u> 21 476	<u>31 744</u> 21 476	<u>21 604</u> 18 883	<u>26 205</u> 20 272
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>22 655</u> 20 258	<u>31 798</u> 21 697	<u>31 969</u> 21 697	<u>21 801</u> 19 077	<u>26 417</u> 20 481
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>23 088</u> 20 685	<u>32 262</u> 22 154	<u>32 433</u> 22 154	<u>22 209</u> 19 479	<u>26 855</u> 20 912
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>23 312</u> 20 905	<u>32 501</u> 22 390	<u>32 672</u> 22 390	<u>22 420</u> 19 686	<u>27 081</u> 21 135
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>22 445</u> 20 051	<u>31 573</u> 21 476	<u>31 744</u> 21 476	<u>21 604</u> 18 883	<u>26 205</u> 20 272

212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>22 655</u> 20 258	<u>31 798</u> 21 697	<u>31 969</u> 21 697	<u>21 801</u> 19 077	<u>26 417</u> 20 481
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>22 869</u> 20 469	<u>32 028</u> 21 923	<u>32 198</u> 21 923	<u>22 003</u> 19 276	<u>26 634</u> 20 695
212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>23 312</u> 20 905	<u>32 501</u> 22 390	<u>32 672</u> 22 390	<u>22 420</u> 19 686	<u>27 081</u> 21 135
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>23 540</u> 21 130	<u>32 746</u> 22 630	<u>32 917</u> 22 630	<u>22 635</u> 19 898	<u>27 312</u> 21 362
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>22 655</u> 20 258	<u>31 798</u> 21 697	<u>31 969</u> 21 697	<u>21 801</u> 19 077	<u>26 417</u> 20 481
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>22 869</u> 20 469	<u>32 028</u> 21 923	<u>32 198</u> 21 923	<u>22 003</u> 19 276	<u>26 634</u> 20 695
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>23 088</u> 20 685	<u>32 262</u> 22 154	<u>32 433</u> 22 154	<u>22 209</u> 19 479	<u>26 855</u> 20 912
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>23 540</u> 21 130	<u>32 746</u> 22 630	<u>32 917</u> 22 630	<u>22 635</u> 19 898	<u>27 312</u> 21 362
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>23 774</u> 21 359	<u>32 996</u> 22 876	<u>33 167</u> 22 876	<u>22 855</u> 20 114	<u>27 548</u> 21 594
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>22 869</u> 20 469	<u>32 028</u> 21 923	<u>32 198</u> 21 923	<u>22 003</u> 19 276	<u>26 634</u> 20 695
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>23 088</u> 20 685	<u>32 262</u> 22 154	<u>32 433</u> 22 154	<u>22 209</u> 19 479	<u>26 855</u> 20 912

212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>23 312</u> 20 905	<u>32 501</u> 22 390	<u>32 672</u> 22 390	<u>22 420</u> 19 686	<u>27 081</u> 21 135
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>23 774</u> 21 359	<u>32 996</u> 22 876	<u>33 167</u> 22 876	<u>22 855</u> 20 114	<u>27 548</u> 21 594
212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>24 012</u> 21 594	<u>33 251</u> 23 128	<u>33 422</u> 23 128	<u>23 079</u> 20 335	<u>27 789</u> 21 832
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3							
212-101-1901		3	1	2400	<u>22 330</u> 19 650	<u>30 649</u> 21 046	<u>31 137</u> 21 046	<u>21 025</u> 18 505	<u>25 488</u> 19 867
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>22 239</u> 19 849	<u>31 353</u> 21 259	<u>31 523</u> 21 259	<u>21 410</u> 18 692	<u>25 997</u> 20 068
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>22 445</u> 20 051	<u>31 573</u> 21 476	<u>31 744</u> 21 476	<u>21 604</u> 18 883	<u>26 205</u> 20 272
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>22 655</u> 20 258	<u>31 798</u> 21 697	<u>31 969</u> 21 697	<u>21 801</u> 19 077	<u>26 417</u> 20 481
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>23 088</u> 20 685	<u>32 262</u> 22 154	<u>32 433</u> 22 154	<u>22 209</u> 19 479	<u>26 855</u> 20 912
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>23 312</u> 20 905	<u>32 501</u> 22 390	<u>32 672</u> 22 390	<u>22 420</u> 19 686	<u>27 081</u> 21 135
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>22 445</u> 20 051	<u>31 573</u> 21 476	<u>31 744</u> 21 476	<u>21 604</u> 18 883	<u>26 205</u> 20 272

212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>22 655</u> 20 258	<u>31 798</u> 21 697	<u>31 969</u> 21 697	<u>21 801</u> 19 077	<u>26 417</u> 20 481
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>22 869</u> 20 469	<u>32 028</u> 21 923	<u>32 198</u> 21 923	<u>22 003</u> 19 276	<u>26 634</u> 20 695
212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>23 312</u> 20 905	<u>32 501</u> 22 390	<u>32 672</u> 22 390	<u>22 420</u> 19 686	<u>27 081</u> 21 135
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>23 540</u> 21 130	<u>32 746</u> 22 630	<u>32 917</u> 22 630	<u>22 635</u> 19 898	<u>27 312</u> 21 362
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>22 655</u> 20 258	<u>31 798</u> 21 697	<u>31 969</u> 21 697	<u>21 801</u> 19 077	<u>26 417</u> 20 481
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>22 869</u> 20 469	<u>32 028</u> 21 923	<u>32 198</u> 21 923	<u>22 003</u> 19 276	<u>26 634</u> 20 695
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>23 088</u> 20 685	<u>32 262</u> 22 154	<u>32 433</u> 22 154	<u>22 209</u> 19 479	<u>26 855</u> 20 912
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>23 540</u> 21 130	<u>32 746</u> 22 630	<u>32 917</u> 22 630	<u>22 635</u> 19 898	<u>27 312</u> 21 362
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>23 774</u> 21 359	<u>32 996</u> 22 876	<u>33 167</u> 22 876	<u>22 855</u> 20 114	<u>27 548</u> 21 594
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>22 869</u> 20 469	<u>32 028</u> 21 923	<u>32 198</u> 21 923	<u>22 003</u> 19 276	<u>26 634</u> 20 695
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>23 088</u> 20 685	<u>32 262</u> 22 154	<u>32 433</u> 22 154	<u>22 209</u> 19 479	<u>26 855</u> 20 912

212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>23 312</u> 20 905	<u>32 501</u> 22 390	<u>32 672</u> 22 390	<u>22 420</u> 19 686	<u>27 081</u> 21 135
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>23 774</u> 21 359	<u>32 996</u> 22 876	<u>33 167</u> 22 876	<u>22 855</u> 20 114	<u>27 548</u> 21 594
212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>24 012</u> 21 594	<u>33 251</u> 23 128	<u>33 422</u> 23 128	<u>23 079</u> 20 335	<u>27 789</u> 21 832
212-101-2000	15, 7473-2010	3							
212-101-2001		3	1	2400	<u>23 265</u> 20 570	<u>31 364</u> 21 750	<u>31 851</u> 21 750	<u>21 850</u> 19 317	<u>26 173</u> 20 541
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>23 183</u> 20 778	<u>32 075</u> 21 969	<u>32 245</u> 21 969	<u>22 244</u> 19 512	<u>26 688</u> 20 748
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>23 399</u> 20 990	<u>32 302</u> 22 194	<u>32 473</u> 22 194	<u>22 446</u> 19 712	<u>26 904</u> 20 960
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>23 619</u> 21 207	<u>32 535</u> 22 422	<u>32 705</u> 22 422	<u>22 652</u> 19 915	<u>27 123</u> 21 176
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>24 072</u> 21 653	<u>33 014</u> 22 894	<u>33 185</u> 22 894	<u>23 078</u> 20 334	<u>27 576</u> 21 622
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>24 306</u> 21 883	<u>33 262</u> 23 138	<u>33 433</u> 23 138	<u>23 298</u> 20 550	<u>27 810</u> 21 852
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>23 399</u> 20 990	<u>32 302</u> 22 194	<u>32 473</u> 22 194	<u>22 446</u> 19 712	<u>26 904</u> 20 960

212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>23 619</u> 21 207	<u>32 535</u> 22 422	<u>32 705</u> 22 422	<u>22 652</u> 19 915	<u>27 123</u> 21 176
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>23 843</u> 21 427	<u>32 772</u> 22 656	<u>32 943</u> 22 656	<u>22 863</u> 20 122	<u>27 347</u> 21 396
212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>24 306</u> 21 883	<u>33 262</u> 23 138	<u>33 433</u> 23 138	<u>23 298</u> 20 550	<u>27 810</u> 21 852
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>24 545</u> 22 119	<u>33 515</u> 23 387	<u>33 685</u> 23 387	<u>23 523</u> 20 771	<u>28 048</u> 22 087
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>23 619</u> 21 207	<u>32 535</u> 22 422	<u>32 705</u> 22 422	<u>22 652</u> 19 915	<u>27 123</u> 21 176
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>23 843</u> 21 427	<u>32 772</u> 22 656	<u>32 943</u> 22 656	<u>22 863</u> 20 122	<u>27 347</u> 21 396
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>24 072</u> 21 653	<u>33 014</u> 22 894	<u>33 185</u> 22 894	<u>23 078</u> 20 334	<u>27 576</u> 21 622
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>24 545</u> 22 119	<u>33 515</u> 23 387	<u>33 685</u> 23 387	<u>23 523</u> 20 771	<u>28 048</u> 22 087
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>24 789</u> 22 359	<u>33 773</u> 23 641	<u>33 944</u> 23 641	<u>23 752</u> 20 997	<u>28 292</u> 22 327
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>23 843</u> 21 427	<u>32 772</u> 22 656	<u>32 943</u> 22 656	<u>22 863</u> 20 122	<u>27 347</u> 21 396
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>24 072</u> 21 653	<u>33 014</u> 22 894	<u>33 185</u> 22 894	<u>23 078</u> 20 334	<u>27 576</u> 21 622

212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>24 306</u> 21 883	<u>33 262</u> 23 138	<u>33 433</u> 23 138	<u>23 298</u> 20 550	<u>27 810</u> 21 852
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>24 789</u> 22 359	<u>33 773</u> 23 641	<u>33 944</u> 23 641	<u>23 752</u> 20 997	<u>28 292</u> 22 327
212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>25 039</u> 22 605	<u>34 037</u> 23 901	<u>34 208</u> 23 901	<u>23 986</u> 21 228	<u>28 542</u> 22 572
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>24 789</u> 22 359	<u>33 773</u> 23 641	<u>33 944</u> 23 641	<u>23 752</u> 20 997	<u>28 292</u> 22 327
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>25 039</u> 22 605	<u>34 037</u> 23 901	<u>34 208</u> 23 901	<u>23 986</u> 21 228	<u>28 542</u> 22 572
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>25 294</u> 22 856	<u>34 307</u> 24 166	<u>34 477</u> 24 166	<u>24 226</u> 21 464	<u>28 796</u> 22 823
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>25 555</u> 23 113	<u>34 583</u> 24 438	<u>34 753</u> 24 438	<u>24 471</u> 21 705	<u>29 057</u> 23 079
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>26 095</u> 23 644	<u>35 153</u> 25 000	<u>35 324</u> 25 000	<u>24 978</u> 22 204	<u>29 596</u> 23 610
212-101-2100	20, 7473-2010	3							
212-101-2101		3	1	2400	<u>23 866</u> 21 163	<u>32 037</u> 22 413	<u>32 525</u> 22 413	<u>22 492</u> 19 949	<u>26 811</u> 21 169
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>23 791</u> 21 376	<u>32 755</u> 22 639	<u>32 925</u> 22 639	<u>22 892</u> 20 151	<u>27 333</u> 21 383

212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>24 013</u> 21 594	<u>32 989</u> 22 870	<u>33 160</u> 22 870	<u>23 101</u> 20 356	<u>27 555</u> 21 601
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>24 470</u> 22 044	<u>33 474</u> 23 346	<u>33 644</u> 23 346	<u>23 532</u> 20 780	<u>28 012</u> 22 051
212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>24 705</u> 22 276	<u>33 723</u> 23 592	<u>33 894</u> 23 592	<u>23 754</u> 20 999	<u>28 248</u> 22 283
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>23 791</u> 21 376	<u>32 755</u> 22 639	<u>32 925</u> 22 639	<u>22 892</u> 20 151	<u>27 333</u> 21 383
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>24 013</u> 21 594	<u>32 989</u> 22 870	<u>33 160</u> 22 870	<u>23 101</u> 20 356	<u>27 555</u> 21 601
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>24 239</u> 21 817	<u>33 229</u> 23 106	<u>33 400</u> 23 106	<u>23 314</u> 20 566	<u>27 781</u> 21 823
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>24 705</u> 22 276	<u>33 723</u> 23 592	<u>33 894</u> 23 592	<u>23 754</u> 20 999	<u>28 248</u> 22 283
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>24 946</u> 22 513	<u>33 978</u> 23 843	<u>34 149</u> 23 843	<u>23 981</u> 21 223	<u>28 489</u> 22 520
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>24 013</u> 21 594	<u>32 989</u> 22 870	<u>33 160</u> 22 870	<u>23 101</u> 20 356	<u>27 555</u> 21 601
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>24 239</u> 21 817	<u>33 229</u> 23 106	<u>33 400</u> 23 106	<u>23 314</u> 20 566	<u>27 781</u> 21 823
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>24 470</u> 22 044	<u>33 474</u> 23 346	<u>33 644</u> 23 346	<u>23 532</u> 20 780	<u>28 012</u> 22 051



212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>24 946</u> 22 513	<u>33 978</u> 23 843	<u>34 149</u> 23 843	<u>23 981</u> 21 223	<u>28 489</u> 22 520
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>25 192</u> 22 755	<u>34 239</u> 24 100	<u>34 409</u> 24 100	<u>24 213</u> 21 451	<u>28 735</u> 22 762
212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>24 946</u> 22 513	<u>33 978</u> 23 843	<u>34 149</u> 23 843	<u>23 981</u> 21 223	<u>28 489</u> 22 520
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>25 192</u> 22 755	<u>34 239</u> 24 100	<u>34 409</u> 24 100	<u>24 213</u> 21 451	<u>28 735</u> 22 762
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>25 443</u> 23 003	<u>34 505</u> 24 361	<u>34 676</u> 24 361	<u>24 450</u> 21 684	<u>28 986</u> 23 010
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>25 700</u> 23 256	<u>34 777</u> 24 629	<u>34 948</u> 24 629	<u>24 692</u> 21 922	<u>29 243</u> 23 262
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>26 231</u> 23 778	<u>35 339</u> 25 183	<u>35 510</u> 25 183	<u>25 192</u> 22 415	<u>29 774</u> 23 785
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3							
212-101-2201		3	1	2400	<u>24 725</u> 22 007	<u>33 095</u> 23 454	<u>33 583</u> 23 454	<u>23 501</u> 20 942	<u>27 814</u> 22 156
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>24 658</u> 22 229	<u>33 824</u> 23 691	<u>33 994</u> 23 691	<u>23 911</u> 21 154	<u>28 346</u> 22 380
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>24 888</u> 22 456	<u>34 069</u> 23 933	<u>34 240</u> 23 933	<u>24 130</u> 21 370	<u>28 578</u> 22 608

212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>25 364</u> 22 924	<u>34 576</u> 24 431	<u>34 747</u> 24 431	<u>24 583</u> 21 815	<u>29 057</u> 23 079
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>25 609</u> 23 165	<u>34 837</u> 24 689	<u>35 008</u> 24 689	<u>24 816</u> 22 044	<u>29 303</u> 23 322
212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>24 658</u> 22 229	<u>33 824</u> 23 691	<u>33 994</u> 23 691	<u>23 911</u> 21 154	<u>28 346</u> 22 380
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>24 888</u> 22 456	<u>34 069</u> 23 933	<u>34 240</u> 23 933	<u>24 130</u> 21 370	<u>28 578</u> 22 608
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>25 123</u> 22 688	<u>34 320</u> 24 179	<u>34 491</u> 24 179	<u>24 354</u> 21 590	<u>28 815</u> 22 841
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>25 609</u> 23 165	<u>34 837</u> 24 689	<u>35 008</u> 24 689	<u>24 816</u> 22 044	<u>29 303</u> 23 322
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>25 859</u> 23 412	<u>35 104</u> 24 951	<u>35 275</u> 24 951	<u>25 054</u> 22 279	<u>29 555</u> 23 570
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>24 888</u> 22 456	<u>34 069</u> 23 933	<u>34 240</u> 23 933	<u>24 130</u> 21 370	<u>28 578</u> 22 608
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>25 123</u> 22 688	<u>34 320</u> 24 179	<u>34 491</u> 24 179	<u>24 354</u> 21 590	<u>28 815</u> 22 841
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>25 364</u> 22 924	<u>34 576</u> 24 431	<u>34 747</u> 24 431	<u>24 583</u> 21 815	<u>29 057</u> 23 079
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>25 859</u> 23 412	<u>35 104</u> 24 951	<u>35 275</u> 24 951	<u>25 054</u> 22 279	<u>29 555</u> 23 570

212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>26 115</u> 23 664	<u>35 377</u> 25 219	<u>35 547</u> 25 219	<u>25 298</u> 22 518	<u>29 813</u> 23 823
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>25 859</u> 23 412	<u>35 104</u> 24 951	<u>35 275</u> 24 951	<u>25 054</u> 22 279	<u>29 555</u> 23 570
212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>26 115</u> 23 664	<u>35 377</u> 25 219	<u>35 547</u> 25 219	<u>25 298</u> 22 518	<u>29 813</u> 23 823
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>26 376</u> 23 921	<u>35 655</u> 25 494	<u>35 826</u> 25 494	<u>25 546</u> 22 763	<u>30 076</u> 24 082
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>26 643</u> 24 184	<u>35 940</u> 25 774	<u>36 110</u> 25 774	<u>25 800</u> 23 013	<u>30 345</u> 24 347
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>27 195</u> 24 727	<u>36 528</u> 26 353	<u>36 699</u> 26 353	<u>26 326</u> 23 530	<u>30 901</u> 24 894
212-101-2300	25, 7473-2010	3							
212-101-2301		3	1	2400	<u>25 164</u> 22 440	<u>33 526</u> 23 878	<u>34 014</u> 23 878	<u>23 960</u> 21 393	<u>28 224</u> 22 560
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>25 102</u> 22 667	<u>34 259</u> 24 119	<u>34 429</u> 24 119	<u>24 374</u> 21 610	<u>28 761</u> 22 788
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>25 577</u> 23 134	<u>34 764</u> 24 616	<u>34 935</u> 24 616	<u>24 827</u> 22 055	<u>29 238</u> 23 258
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>25 822</u> 23 375	<u>35 024</u> 24 873	<u>35 195</u> 24 873	<u>25 060</u> 22 285	<u>29 484</u> 23 500

212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>25 102</u> 22 667	<u>34 259</u> 24 119	<u>34 429</u> 24 119	<u>24 374</u> 21 610	<u>28 761</u> 22 788
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>25 337</u> 22 898	<u>34 509</u> 24 365	<u>34 679</u> 24 365	<u>24 598</u> 21 830	<u>28 997</u> 23 020
212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>25 822</u> 23 375	<u>35 024</u> 24 873	<u>35 195</u> 24 873	<u>25 060</u> 22 285	<u>29 484</u> 23 500
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>26 072</u> 23 621	<u>35 290</u> 25 135	<u>35 461</u> 25 135	<u>25 299</u> 22 519	<u>29 736</u> 23 747
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>26 072</u> 23 621	<u>35 290</u> 25 135	<u>35 461</u> 25 135	<u>25 299</u> 22 519	<u>29 736</u> 23 747
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>26 327</u> 23 872	<u>35 562</u> 25 402	<u>35 733</u> 25 402	<u>25 542</u> 22 759	<u>29 992</u> 24 000
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>26 854</u> 24 391	<u>36 123</u> 25 954	<u>36 294</u> 25 954	<u>26 045</u> 23 254	<u>30 522</u> 24 522
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>27 127</u> 24 659	<u>36 413</u> 26 240	<u>36 584</u> 26 240	<u>26 304</u> 23 509	<u>30 796</u> 24 791
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3							
212-101-2401		3	1	2400	<u>25 164</u> 22 440	<u>33 526</u> 23 878	<u>34 014</u> 23 878	<u>23 960</u> 21 393	<u>28 224</u> 22 560
212-101-2500	30, 7473-2010	3							

212-101-2501		3	1	2400	<u>26 273</u> 23 531	<u>34 731</u> 25 064	<u>35 218</u> 25 064	<u>25 060</u> 22 477	<u>29 364</u> 23 681
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>26 222</u> 23 769	<u>35 476</u> 25 317	<u>35 646</u> 25 317	<u>25 486</u> 22 704	<u>29 912</u> 23 920
212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>26 720</u> 24 259	<u>36 006</u> 25 839	<u>36 177</u> 25 839	<u>25 962</u> 23 172	<u>30 413</u> 24 414
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>26 977</u> 24 512	<u>36 279</u> 26 108	<u>36 450</u> 26 108	<u>26 207</u> 23 413	<u>30 671</u> 24 668
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>26 222</u> 23 769	<u>35 476</u> 25 317	<u>35 646</u> 25 317	<u>25 486</u> 22 704	<u>29 912</u> 23 920
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>26 468</u> 24 011	<u>35 738</u> 25 575	<u>35 909</u> 25 575	<u>25 721</u> 22 935	<u>30 159</u> 24 165
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>26 977</u> 24 512	<u>36 279</u> 26 108	<u>36 450</u> 26 108	<u>26 207</u> 23 413	<u>30 671</u> 24 668
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>27 239</u> 24 770	<u>36 559</u> 26 383	<u>36 729</u> 26 383	<u>26 457</u> 23 660	<u>30 935</u> 24 928
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>27 239</u> 24 770	<u>36 559</u> 26 383	<u>36 729</u> 26 383	<u>26 457</u> 23 660	<u>30 935</u> 24 928
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>27 506</u> 25 033	<u>36 844</u> 26 664	<u>37 015</u> 26 664	<u>26 713</u> 23 911	<u>31 204</u> 25 193
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>28 059</u> 25 577	<u>37 433</u> 27 243	<u>37 603</u> 27 243	<u>27 241</u> 24 431	<u>31 761</u> 25 740

212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>28 345</u> 25 858	<u>37 737</u> 27 543	<u>37 908</u> 27 543	<u>27 514</u> 24 700	<u>32 048</u> 26 023
212-101-2600	35, 7473-2010	3							
212-101-2601		3	1	2400	<u>27 388</u> 24 628	<u>35 830</u> 26 146	<u>36 318</u> 26 146	<u>26 252</u> 23 650	<u>30 413</u> 24 714
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>27 348</u> 24 877	<u>36 586</u> 26 410	<u>36 757</u> 26 410	<u>26 690</u> 23 889	<u>30 971</u> 24 964
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>27 869</u> 25 390	<u>37 140</u> 26 955	<u>37 310</u> 26 955	<u>27 191</u> 24 382	<u>31 494</u> 25 478
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>28 138</u> 25 655	<u>37 425</u> 27 235	<u>37 596</u> 27 235	<u>27 449</u> 24 636	<u>31 764</u> 25 744
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>27 348</u> 24 877	<u>36 586</u> 26 410	<u>36 757</u> 26 410	<u>26 690</u> 23 889	<u>30 971</u> 24 964
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>27 606</u> 25 131	<u>36 860</u> 26 680	<u>37 031</u> 26 680	<u>26 938</u> 24 133	<u>31 230</u> 25 218
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>28 138</u> 25 655	<u>37 425</u> 27 235	<u>37 596</u> 27 235	<u>27 449</u> 24 636	<u>31 764</u> 25 744
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>28 412</u> 25 925	<u>37 716</u> 27 522	<u>37 887</u> 27 522	<u>27 712</u> 24 895	<u>32 039</u> 26 015
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>28 412</u> 25 925	<u>37 716</u> 27 522	<u>37 887</u> 27 522	<u>27 712</u> 24 895	<u>32 039</u> 26 015

212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>28 692</u> 26 201	<u>38 014</u> 27 815	<u>38 184</u> 27 815	<u>27 981</u> 25 160	<u>32 320</u> 26 291
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>29 271</u> 26 770	<u>38 628</u> 28 420	<u>38 799</u> 28 420	<u>28 537</u> 25 707	<u>32 901</u> 26 863
212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>29 570</u> 27 064	<u>38 945</u> 28 732	<u>39 116</u> 28 732	<u>28 824</u> 25 989	<u>33 201</u> 27 158
212-101-2700	40, 7473-2010	3							
212-101-2701		3	1	2400	<u>28 616</u> 25 838	<u>37 329</u> 27 622	<u>37 817</u> 27 622	<u>28 087</u> 25 456	<u>31 854</u> 26 132
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>28 589</u> 26 099	<u>38 101</u> 27 901	<u>38 271</u> 27 901	<u>28 543</u> 25 713	<u>32 427</u> 26 396
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>29 136</u> 26 637	<u>38 685</u> 28 476	<u>38 856</u> 28 476	<u>29 082</u> 26 243	<u>32 980</u> 26 940
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>29 417</u> 26 914	<u>38 986</u> 28 772	<u>39 157</u> 28 772	<u>29 359</u> 26 516	<u>33 265</u> 27 221
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>28 589</u> 26 099	<u>38 101</u> 27 901	<u>38 271</u> 27 901	<u>28 543</u> 25 713	<u>32 427</u> 26 396
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>28 859</u> 26 365	<u>38 390</u> 28 185	<u>38 561</u> 28 185	<u>28 810</u> 25 975	<u>32 700</u> 26 666
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>29 417</u> 26 914	<u>38 986</u> 28 772	<u>39 157</u> 28 772	<u>29 359</u> 26 516	<u>33 265</u> 27 221

212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>29 705</u> 27 197	<u>39 294</u> 29 075	<u>39 465</u> 29 075	<u>29 643</u> 26 795	<u>33 556</u> 27 508
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>29 705</u> 27 197	<u>39 294</u> 29 075	<u>39 465</u> 29 075	<u>29 643</u> 26 795	<u>33 556</u> 27 508
212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>29 999</u> 27 487	<u>39 608</u> 29 385	<u>39 779</u> 29 385	<u>29 933</u> 27 080	<u>33 853</u> 27 800
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>30 606</u> 28 084	<u>40 257</u> 30 023	<u>40 428</u> 30 023	<u>30 531</u> 27 669	<u>34 467</u> 28 405
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>30 920</u> 28 393	<u>40 593</u> 30 353	<u>40 763</u> 30 353	<u>30 840</u> 27 973	<u>34 785</u> 28 717
212-101-2800	45, 7473-2010	3							
212-101-2801		3	1	2400	<u>30 275</u> 27 471	<u>38 581</u> 28 854	<u>39 069</u> 28 854	<u>29 380</u> 26 728	<u>33 045</u> 27 305
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>30 265</u> 27 748	<u>39 365</u> 29 145	<u>39 536</u> 29 145	<u>29 849</u> 26 998	<u>33 630</u> 27 581
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>30 846</u> 28 320	<u>39 976</u> 29 746	<u>40 146</u> 29 746	<u>30 415</u> 27 555	<u>34 208</u> 28 149
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>31 146</u> 28 615	<u>40 290</u> 30 056	<u>40 461</u> 30 056	<u>30 706</u> 27 842	<u>34 506</u> 28 442
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>30 265</u> 27 748	<u>39 365</u> 29 145	<u>39 536</u> 29 145	<u>29 849</u> 26 998	<u>33 630</u> 27 581



212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>30 552</u> 28 031	<u>39 667</u> 29 443	<u>39 838</u> 29 443	<u>30 129</u> 27 274	<u>33 916</u> 27 862
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>31 146</u> 28 615	<u>40 290</u> 30 056	<u>40 461</u> 30 056	<u>30 706</u> 27 842	<u>34 506</u> 28 442
212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>31 452</u> 28 916	<u>40 612</u> 30 372	<u>40 783</u> 30 372	<u>31 004</u> 28 135	<u>34 810</u> 28 742
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>31 452</u> 28 916	<u>40 612</u> 30 372	<u>40 783</u> 30 372	<u>31 004</u> 28 135	<u>34 810</u> 28 742
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>31 764</u> 29 224	<u>40 940</u> 30 695	<u>41 111</u> 30 695	<u>31 308</u> 28 434	<u>35 121</u> 29 048
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>32 410</u> 29 859	<u>41 618</u> 31 363	<u>41 789</u> 31 363	<u>31 936</u> 29 053	<u>35 762</u> 29 679
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>32 743</u> 30 188	<u>41 968</u> 31 707	<u>42 139</u> 31 707	<u>32 261</u> 29 372	<u>36 094</u> 30 005

212-101-0100	7473-2010 3,5	3						
212-101-0101	7473-2010 3,5	3	1	2400	<u>26 756</u> 17 579	<u>18 907</u> 15 873	<u>27 614</u> 17 579	<u>27 127</u> 17 579
212-101-0200	7473-2010 5	3						
212-101-0201	7473-2010 5	3	1	2400	<u>27 295</u> 18 110	<u>19 713</u> 16 667	<u>28 153</u> 18 110	<u>27 666</u> 18 110
212-101-0300	7473-2010 7,5	3						
212-101-0301		3	1	2400	<u>27 809</u> 18 616	<u>20 560</u> 17 500	<u>28 668</u> 18 616	<u>28 180</u> 18 616
212-101-0302	F50, W2	3	1	2400	<u>28 468</u> 18 804	<u>20 983</u> 17 677	<u>29 029</u> 18 804	<u>28 859</u> 18 804
212-101-0303	F50, W4	3	1	2400	<u>28 663</u> 18 996	<u>21 166</u> 17 857	<u>29 224</u> 18 996	<u>29 054</u> 18 996
212-101-0304	F50, W6	3	1	2400	<u>28 862</u> 19 192	<u>21 354</u> 18 041	<u>29 423</u> 19 192	<u>29 252</u> 19 192
212-101-0305	F50, W8	3	1	2400	<u>29 273</u> 19 596	<u>21 739</u> 18 421	<u>29 834</u> 19 596	<u>29 663</u> 19 596
212-101-0306	F50, W10	3	1	2400	<u>29 485</u> 19 804	<u>21 939</u> 18 617	<u>30 045</u> 19 804	<u>29 875</u> 19 804

212-101-0307	F100, W2	3	1	2400	<u>28 663</u> 18 996	<u>21 166</u> 17 857	<u>29 224</u> 18 996	<u>29 054</u> 18 996
212-101-0308	F100, W4	3	1	2400	<u>28 862</u> 19 192	<u>21 354</u> 18 041	<u>29 423</u> 19 192	<u>29 252</u> 19 192
212-101-0309	F100, W6	3	1	2400	<u>29 065</u> 19 392	<u>21 544</u> 18 229	<u>29 626</u> 19 392	<u>29 456</u> 19 392
212-101-0310	F100, W8	3	1	2400	<u>29 485</u> 19 804	<u>21 939</u> 18 617	<u>30 045</u> 19 804	<u>29 875</u> 19 804
212-101-0311	F100, W10	3	1	2400	<u>29 701</u> 20 017	<u>22 142</u> 18 817	<u>30 262</u> 20 017	<u>30 091</u> 20 017
212-101-0312	F150, W2	3	1	2400	<u>28 862</u> 19 192	<u>21 354</u> 18 041	<u>29 423</u> 19 192	<u>29 252</u> 19 192
212-101-0313	F150, W4	3	1	2400	<u>29 065</u> 19 392	<u>21 544</u> 18 229	<u>29 626</u> 19 392	<u>29 456</u> 19 392
212-101-0314	F150, W6	3	1	2400	<u>29 273</u> 19 596	<u>21 739</u> 18 421	<u>29 834</u> 19 596	<u>29 663</u> 19 596
212-101-0315	F150, W8	3	1	2400	<u>29 701</u> 20 017	<u>22 142</u> 18 817	<u>30 262</u> 20 017	<u>30 091</u> 20 017
212-101-0316	F150, W10	3	1	2400	<u>29 922</u> 20 235	<u>22 350</u> 19 022	<u>30 483</u> 20 235	<u>30 312</u> 20 235
212-101-0317	F200, W2	3	1	2400	<u>29 065</u> 19 392	<u>21 544</u> 18 229	<u>29 626</u> 19 392	<u>29 456</u> 19 392

212-101-0318	F200, W4	3	1	2400	<u>29 273</u> 19 596	<u>21 739</u> 18 421	<u>29 834</u> 19 596	<u>29 663</u> 19 596
212-101-0319	F200, W6	3	1	2400	<u>29 485</u> 19 804	<u>21 939</u> 18 617	<u>30 045</u> 19 804	<u>29 875</u> 19 804
212-101-0320	F200, W8	3	1	2400	<u>29 922</u> 20 235	<u>22 350</u> 19 022	<u>30 483</u> 20 235	<u>30 312</u> 20 235
212-101-0321	F200, W10	3	1	2400	<u>30 148</u> 20 457	<u>22 562</u> 19 231	<u>30 709</u> 20 457	<u>30 538</u> 20 457
212-101-0400	7473-2010 10	3						
212-101-0401		3	1	2400	<u>28 989</u> 19 777	<u>21 376</u> 18 304	<u>29 847</u> 19 777	<u>29 359</u> 19 777
212-101-0402	F50, W2	3	1	2400	<u>29 660</u> 19 977	<u>21 808</u> 18 488	<u>30 220</u> 19 977	<u>30 050</u> 19 977
212-101-0403	F50, W4	3	1	2400	<u>29 867</u> 20 180	<u>22 000</u> 18 677	<u>30 428</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180
212-101-0404	F50, W6	3	1	2400	<u>30 078</u> 20 388	<u>22 195</u> 18 870	<u>30 639</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388
212-101-0405	F50, W8	3	1	2400	<u>30 514</u> 20 818	<u>22 599</u> 19 267	<u>31 075</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818
212-101-0406	F50, W10	3	1	2400	<u>30 739</u> 21 039	<u>22 807</u> 19 472	<u>31 300</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039

212-101-0407	F100, W2	3	1	2400	<u>29 867</u> 20 180	<u>22 000</u> 18 677	<u>30 428</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180
212-101-0408	F100, W4	3	1	2400	<u>30 078</u> 20 388	<u>22 195</u> 18 870	<u>30 639</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388
212-101-0409	F100, W6	3	1	2400	<u>30 294</u> 20 601	<u>22 395</u> 19 066	<u>30 855</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601
212-101-0410	F100, W8	3	1	2400	<u>30 739</u> 21 039	<u>22 807</u> 19 472	<u>31 300</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039
212-101-0411	F100, W10	3	1	2400	<u>30 969</u> 21 265	<u>23 020</u> 19 681	<u>31 530</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265
212-101-0412	F150, W2	3	1	2400	<u>30 078</u> 20 388	<u>22 195</u> 18 870	<u>30 639</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388
212-101-0413	F150, W4	3	1	2400	<u>30 294</u> 20 601	<u>22 395</u> 19 066	<u>30 855</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601
212-101-0414	F150, W6	3	1	2400	<u>30 514</u> 20 818	<u>22 599</u> 19 267	<u>31 075</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818
212-101-0415	F150, W8	3	1	2400	<u>30 969</u> 21 265	<u>23 020</u> 19 681	<u>31 530</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265
212-101-0416	F150, W10	3	1	2400	<u>31 204</u> 21 497	<u>23 237</u> 19 895	<u>31 765</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497
212-101-0417	F200, W2	3	1	2400	<u>30 294</u> 20 601	<u>22 395</u> 19 066	<u>30 855</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601

212-101-0418	F200, W4	3	1	2400	<u>30 514</u> 20 818	<u>22 599</u> 19 267	<u>31 075</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818
212-101-0419	F200, W6	3	1	2400	<u>30 739</u> 21 039	<u>22 807</u> 19 472	<u>31 300</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039
212-101-0420	F200, W8	3	1	2400	<u>31 204</u> 21 497	<u>23 237</u> 19 895	<u>31 765</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497
212-101-0421	F200, W10	3	1	2400	<u>31 444</u> 21 733	<u>23 459</u> 20 114	<u>32 005</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733
212-101-0500	7473-2010 12,5	3						
212-101-0501		3	1	2400	<u>28 989</u> 19 777	<u>21 376</u> 18 304	<u>29 847</u> 19 777	<u>29 359</u> 19 777
212-101-0502	F50, W2	3	1	2400	<u>29 660</u> 19 977	<u>21 808</u> 18 488	<u>30 220</u> 19 977	<u>30 050</u> 19 977
212-101-0503	F50, W4	3	1	2400	<u>29 867</u> 20 180	<u>22 000</u> 18 677	<u>30 428</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180
212-101-0504	F50, W6	3	1	2400	<u>30 078</u> 20 388	<u>22 195</u> 18 870	<u>30 639</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388
212-101-0505	F50, W8	3	1	2400	<u>30 514</u> 20 818	<u>22 599</u> 19 267	<u>31 075</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818
212-101-0506	F50, W10	3	1	2400	<u>30 739</u> 21 039	<u>22 807</u> 19 472	<u>31 300</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039

212-101-0507	F100, W2	3	1	2400	<u>29 867</u> 20 180	<u>22 000</u> 18 677	<u>30 428</u> 20 180	<u>30 257</u> 20 180
212-101-0508	F100, W4	3	1	2400	<u>30 078</u> 20 388	<u>22 195</u> 18 870	<u>30 639</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388
212-101-0509	F100, W6	3	1	2400	<u>30 294</u> 20 601	<u>22 395</u> 19 066	<u>30 855</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601
212-101-0510	F100, W8	3	1	2400	<u>30 739</u> 21 039	<u>22 807</u> 19 472	<u>31 300</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039
212-101-0511	F100, W10	3	1	2400	<u>30 969</u> 21 265	<u>23 020</u> 19 681	<u>31 530</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265
212-101-0512	F150, W2	3	1	2400	<u>30 078</u> 20 388	<u>22 195</u> 18 870	<u>30 639</u> 20 388	<u>30 468</u> 20 388
212-101-0513	F150, W4	3	1	2400	<u>30 294</u> 20 601	<u>22 395</u> 19 066	<u>30 855</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601
212-101-0514	F150, W6	3	1	2400	<u>30 514</u> 20 818	<u>22 599</u> 19 267	<u>31 075</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818
212-101-0515	F150, W8	3	1	2400	<u>30 969</u> 21 265	<u>23 020</u> 19 681	<u>31 530</u> 21 265	<u>31 359</u> 21 265
212-101-0516	F150, W10	3	1	2400	<u>31 204</u> 21 497	<u>23 237</u> 19 895	<u>31 765</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497
212-101-0517	F200, W2	3	1	2400	<u>30 294</u> 20 601	<u>22 395</u> 19 066	<u>30 855</u> 20 601	<u>30 684</u> 20 601

212-101-0518	F200, W4	3	1	2400	<u>30 514</u> 20 818	<u>22 599</u> 19 267	<u>31 075</u> 20 818	<u>30 904</u> 20 818
212-101-0519	F200, W6	3	1	2400	<u>30 739</u> 21 039	<u>22 807</u> 19 472	<u>31 300</u> 21 039	<u>31 129</u> 21 039
212-101-0520	F200, W8	3	1	2400	<u>31 204</u> 21 497	<u>23 237</u> 19 895	<u>31 765</u> 21 497	<u>31 594</u> 21 497
212-101-0521	F200, W10	3	1	2400	<u>31 444</u> 21 733	<u>23 459</u> 20 114	<u>32 005</u> 21 733	<u>31 834</u> 21 733
212-101-0600	7473-2010 15	3						
212-101-0601		3	1	2400	<u>29 669</u> 20 446	<u>22 193</u> 19 107	<u>30 527</u> 20 446	<u>30 040</u> 20 446
212-101-0602	F50, W2	3	1	2400	<u>30 347</u> 20 653	<u>22 633</u> 19 300	<u>30 908</u> 20 653	<u>30 737</u> 20 653
212-101-0603	F50, W4	3	1	2400	<u>30 561</u> 20 864	<u>22 833</u> 19 497	<u>31 122</u> 20 864	<u>30 951</u> 20 864
212-101-0604	F50, W6	3	1	2400	<u>30 780</u> 21 079	<u>23 037</u> 19 698	<u>31 340</u> 21 079	<u>31 170</u> 21 079
212-101-0605	F50, W8	3	1	2400	<u>31 230</u> 21 523	<u>23 458</u> 20 113	<u>31 791</u> 21 523	<u>31 621</u> 21 523
212-101-0606	F50, W10	3	1	2400	<u>31 463</u> 21 752	<u>23 676</u> 20 327	<u>32 024</u> 21 752	<u>31 853</u> 21 752



212-101-0607	F100, W2	3	1	2400	<u>30 561</u> 20 864	<u>22 833</u> 19 497	<u>31 122</u> 20 864	<u>30 951</u> 20 864
212-101-0608	F100, W4	3	1	2400	<u>30 780</u> 21 079	<u>23 037</u> 19 698	<u>31 340</u> 21 079	<u>31 170</u> 21 079
212-101-0609	F100, W6	3	1	2400	<u>31 003</u> 21 298	<u>23 245</u> 19 903	<u>31 563</u> 21 298	<u>31 393</u> 21 298
212-101-0610	F100, W8	3	1	2400	<u>31 463</u> 21 752	<u>23 676</u> 20 327	<u>32 024</u> 21 752	<u>31 853</u> 21 752
212-101-0611	F100, W10	3	1	2400	<u>31 701</u> 21 985	<u>23 898</u> 20 545	<u>32 261</u> 21 985	<u>32 091</u> 21 985
212-101-0612	F150, W2	3	1	2400	<u>30 780</u> 21 079	<u>23 037</u> 19 698	<u>31 340</u> 21 079	<u>31 170</u> 21 079
212-101-0613	F150, W4	3	1	2400	<u>31 003</u> 21 298	<u>23 245</u> 19 903	<u>31 563</u> 21 298	<u>31 393</u> 21 298
212-101-0614	F150, W6	3	1	2400	<u>31 230</u> 21 523	<u>23 458</u> 20 113	<u>31 791</u> 21 523	<u>31 621</u> 21 523
212-101-0615	F150, W8	3	1	2400	<u>31 701</u> 21 985	<u>23 898</u> 20 545	<u>32 261</u> 21 985	<u>32 091</u> 21 985
212-101-0616	F150, W10	3	1	2400	<u>31 943</u> 22 224	<u>24 125</u> 20 769	<u>32 504</u> 22 224	<u>32 334</u> 22 224
212-101-0617	F200, W2	3	1	2400	<u>31 003</u> 21 298	<u>23 245</u> 19 903	<u>31 563</u> 21 298	<u>31 393</u> 21 298

212-101-0618	F200, W4	3	1	2400	<u>31 230</u> 21 523	<u>23 458</u> 20 113	<u>31 791</u> 21 523	<u>31 621</u> 21 523
212-101-0619	F200, W6	3	1	2400	<u>31 463</u> 21 752	<u>23 676</u> 20 327	<u>32 024</u> 21 752	<u>31 853</u> 21 752
212-101-0620	F200, W8	3	1	2400	<u>31 943</u> 22 224	<u>24 125</u> 20 769	<u>32 504</u> 22 224	<u>32 334</u> 22 224
212-101-0621	F200, W10	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 469	<u>24 356</u> 20 997	<u>32 752</u> 22 469	<u>32 582</u> 22 469
212-101-0622	F300, W2	3	1	2400	<u>31 943</u> 22 224	<u>24 125</u> 20 769	<u>32 504</u> 22 224	<u>32 334</u> 22 224
212-101-0623	F300, W4	3	1	2400	<u>32 192</u> 22 469	<u>24 356</u> 20 997	<u>32 752</u> 22 469	<u>32 582</u> 22 469
212-101-0624	F300, W6	3	1	2400	<u>32 445</u> 22 718	<u>24 593</u> 21 230	<u>33 006</u> 22 718	<u>32 835</u> 22 718
212-101-0625	F300, W8	3	1	2400	<u>32 705</u> 22 974	<u>24 836</u> 21 469	<u>33 265</u> 22 974	<u>33 095</u> 22 974
212-101-0626	F300, W10	3	1	2400	<u>33 241</u> 23 502	<u>25 337</u> 21 962	<u>33 802</u> 23 502	<u>33 631</u> 23 502
212-101-0700	7473-2010 20	3						
212-101-0701		3	1	2400	<u>30 304</u> 21 071	<u>22 828</u> 19 732	<u>31 162</u> 21 071	<u>30 675</u> 21 071

212-101-0702	F100, W4	3	1	2400	<u>30 988</u> 21 284	<u>23 274</u> 19 931	<u>31 549</u> 21 284	<u>31 378</u> 21 284
212-101-0703	F100, W6	3	1	2400	<u>31 209</u> 21 501	<u>23 481</u> 20 135	<u>31 770</u> 21 501	<u>31 599</u> 21 501
212-101-0704	F100, W8	3	1	2400	<u>31 664</u> 21 949	<u>23 907</u> 20 554	<u>32 225</u> 21 949	<u>32 054</u> 21 949
212-101-0705	F100, W10	3	1	2400	<u>31 899</u> 22 180	<u>24 127</u> 20 771	<u>32 460</u> 22 180	<u>32 289</u> 22 180
212-101-0706	F150, W2	3	1	2400	<u>30 988</u> 21 284	<u>23 274</u> 19 931	<u>31 549</u> 21 284	<u>31 378</u> 21 284
212-101-0707	F150, W4	3	1	2400	<u>31 209</u> 21 501	<u>23 481</u> 20 135	<u>31 770</u> 21 501	<u>31 599</u> 21 501
212-101-0708	F150, W6	3	1	2400	<u>31 434</u> 21 723	<u>23 692</u> 20 342	<u>31 995</u> 21 723	<u>31 824</u> 21 723
212-101-0709	F150, W8	3	1	2400	<u>31 899</u> 22 180	<u>24 127</u> 20 771	<u>32 460</u> 22 180	<u>32 289</u> 22 180
212-101-0710	F150, W10	3	1	2400	<u>32 139</u> 22 416	<u>24 351</u> 20 992	<u>32 699</u> 22 416	<u>32 529</u> 22 416
212-101-0711	F200, W2	3	1	2400	<u>31 209</u> 21 501	<u>23 481</u> 20 135	<u>31 770</u> 21 501	<u>31 599</u> 21 501
212-101-0712	F200, W4	3	1	2400	<u>31 434</u> 21 723	<u>23 692</u> 20 342	<u>31 995</u> 21 723	<u>31 824</u> 21 723

212-101-0713	F200, W6	3	1	2400	<u>31 664</u> 21 949	<u>23 907</u> 20 554	<u>32 225</u> 21 949	<u>32 054</u> 21 949
212-101-0714	F200, W8	3	1	2400	<u>32 139</u> 22 416	<u>24 351</u> 20 992	<u>32 699</u> 22 416	<u>32 529</u> 22 416
212-101-0715	F200, W10	3	1	2400	<u>32 383</u> 22 657	<u>24 580</u> 21 217	<u>32 944</u> 22 657	<u>32 774</u> 22 657
212-101-0716	F300, W2	3	1	2400	<u>32 139</u> 22 416	<u>24 351</u> 20 992	<u>32 699</u> 22 416	<u>32 529</u> 22 416
212-101-0717	F300, W4	3	1	2400	<u>32 383</u> 22 657	<u>24 580</u> 21 217	<u>32 944</u> 22 657	<u>32 774</u> 22 657
212-101-0718	F300, W6	3	1	2400	<u>32 634</u> 22 904	<u>24 815</u> 21 448	<u>33 194</u> 22 904	<u>33 024</u> 22 904
212-101-0719	F300, W8	3	1	2400	<u>32 889</u> 23 155	<u>25 054</u> 21 684	<u>33 450</u> 23 155	<u>33 280</u> 23 155
212-101-0720	F300, W10	3	1	2400	<u>33 418</u> 23 676	<u>25 549</u> 22 171	<u>33 979</u> 23 676	<u>33 808</u> 23 676
212-101-0800	7473-2010 22,5	3						
212-101-0801		3	1	2400	<u>31 302</u> 22 054	<u>23 825</u> 20 714	<u>32 160</u> 22 054	<u>31 672</u> 22 054
212-101-0802	F100, W4	3	1	2400	<u>31 996</u> 22 276	<u>24 282</u> 20 924	<u>32 557</u> 22 276	<u>32 386</u> 22 276

212-101-0803	F100, W6	3	1	2400	<u>32 227</u> 22 504	<u>24 499</u> 21 137	<u>32 788</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504
212-101-0804	F100, W8	3	1	2400	<u>32 703</u> 22 972	<u>24 946</u> 21 577	<u>33 264</u> 22 972	<u>33 094</u> 22 972
212-101-0805	F100, W10	3	1	2400	<u>32 949</u> 23 214	<u>25 177</u> 21 805	<u>33 510</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214
212-101-0806	F150, W2	3	1	2400	<u>31 996</u> 22 276	<u>24 282</u> 20 924	<u>32 557</u> 22 276	<u>32 386</u> 22 276
212-101-0807	F150, W4	3	1	2400	<u>32 227</u> 22 504	<u>24 499</u> 21 137	<u>32 788</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504
212-101-0808	F150, W6	3	1	2400	<u>32 463</u> 22 736	<u>24 720</u> 21 355	<u>33 024</u> 22 736	<u>32 853</u> 22 736
212-101-0809	F150, W8	3	1	2400	<u>32 949</u> 23 214	<u>25 177</u> 21 805	<u>33 510</u> 23 214	<u>33 339</u> 23 214
212-101-0810	F150, W10	3	1	2400	<u>33 200</u> 23 461	<u>25 413</u> 22 036	<u>33 761</u> 23 461	<u>33 590</u> 23 461
212-101-0811	F200, W2	3	1	2400	<u>32 227</u> 22 504	<u>24 499</u> 21 137	<u>32 788</u> 22 504	<u>32 617</u> 22 504
212-101-0812	F200, W4	3	1	2400	<u>32 463</u> 22 736	<u>24 720</u> 21 355	<u>33 024</u> 22 736	<u>32 853</u> 22 736
212-101-0813	F200, W6	3	1	2400	<u>32 703</u> 22 972	<u>24 946</u> 21 577	<u>33 264</u> 22 972	<u>33 094</u> 22 972

212-101-0814	F200, W8	3	1	2400	<u>33 200</u> 23 461	<u>25 413</u> 22 036	<u>33 761</u> 23 461	<u>33 590</u> 23 461
212-101-0815	F200, W10	3	1	2400	<u>33 456</u> 23 714	<u>25 653</u> 22 273	<u>34 017</u> 23 714	<u>33 847</u> 23 714
212-101-0816	F300, W2	3	1	2400	<u>33 200</u> 23 461	<u>25 413</u> 22 036	<u>33 761</u> 23 461	<u>33 590</u> 23 461
212-101-0817	F300, W4	3	1	2400	<u>33 456</u> 23 714	<u>25 653</u> 22 273	<u>34 017</u> 23 714	<u>33 847</u> 23 714
212-101-0818	F300, W6	3	1	2400	<u>33 718</u> 23 971	<u>25 899</u> 22 516	<u>34 279</u> 23 971	<u>34 108</u> 23 971
212-101-0819	F300, W8	3	1	2400	<u>33 986</u> 24 235	<u>26 151</u> 22 763	<u>34 547</u> 24 235	<u>34 376</u> 24 235
212-101-0820	F300, W10	3	1	2400	<u>34 539</u> 24 779	<u>26 670</u> 23 274	<u>35 100</u> 24 779	<u>34 929</u> 24 779
212-101-0900	7473-2010 25	3						
212-101-0901		3	1	2400	<u>31 710</u> 22 455	<u>24 279</u> 21 161	<u>32 568</u> 22 455	<u>32 081</u> 22 455
212-101-0902	F150, W6	3	1	2400	<u>32 409</u> 22 682	<u>24 740</u> 21 374	<u>32 969</u> 22 682	<u>32 799</u> 22 682
212-101-0903	F150, W8	3	1	2400	<u>34 653</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700	<u>37 581</u> 18 700

212-101-0904	F150, W10	3	1	2400	<u>34 940</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981	<u>37 868</u> 18 981
212-101-0905	F200, W4	3	1	2400	<u>34 279</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333	<u>37 207</u> 18 333
212-101-0906	F200, W6	3	1	2400	<u>34 559</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608	<u>37 487</u> 18 608
212-101-0907	F200, W8	3	1	2400	<u>34 845</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888	<u>37 772</u> 18 888
212-101-0908	F200, W10	3	1	2400	<u>35 133</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170	<u>38 061</u> 19 170
212-101-0909	F300, W4	3	1	2400	<u>35 027</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067	<u>37 955</u> 19 067
212-101-0910	F300, W6	3	1	2400	<u>35 319</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353	<u>38 247</u> 19 353
212-101-0911	F300, W8	3	1	2400	<u>35 615</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643	<u>38 543</u> 19 643
212-101-0912	F300, W10	3	1	2400	<u>35 915</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937	<u>38 843</u> 19 937
212-101-1000	7473-2010 27,5	3						
212-101-1001		3	1	2400	<u>31 710</u> 22 455	<u>24 279</u> 21 161	<u>32 568</u> 22 455	<u>32 081</u> 22 455

212-101-1002	F150, W6	3	1	2400	<u>32 409</u> 22 682	<u>24 740</u> 21 374	<u>32 969</u> 22 682	<u>32 799</u> 22 682
212-101-1003	F150, W8	3	1	2400	<u>32 884</u> 23 150	<u>25 188</u> 21 815	<u>33 445</u> 23 150	<u>33 274</u> 23 150
212-101-1004	F150, W10	3	1	2400	<u>33 129</u> 23 391	<u>25 419</u> 22 042	<u>33 690</u> 23 391	<u>33 519</u> 23 391
212-101-1005	F200, W4	3	1	2400	<u>32 409</u> 22 682	<u>24 740</u> 21 374	<u>32 969</u> 22 682	<u>32 799</u> 22 682
212-101-1006	F200, W6	3	1	2400	<u>32 644</u> 22 914	<u>24 962</u> 21 593	<u>33 205</u> 22 914	<u>33 034</u> 22 914
212-101-1007	F200, W8	3	1	2400	<u>33 129</u> 23 391	<u>25 419</u> 22 042	<u>33 690</u> 23 391	<u>33 519</u> 23 391
212-101-1008	F200, W10	3	1	2400	<u>33 379</u> 23 637	<u>25 654</u> 22 274	<u>33 940</u> 23 637	<u>33 769</u> 23 637
212-101-1009	F300, W4	3	1	2400	<u>33 379</u> 23 637	<u>25 654</u> 22 274	<u>33 940</u> 23 637	<u>33 769</u> 23 637
212-101-1010	F300, W6	3	1	2400	<u>33 634</u> 23 889	<u>25 895</u> 22 511	<u>34 195</u> 23 889	<u>34 025</u> 23 889
212-101-1011	F300, W8	3	1	2400	<u>34 162</u> 24 408	<u>26 392</u> 23 001	<u>34 723</u> 24 408	<u>34 552</u> 24 408
212-101-1012	F300, W10	3	1	2400	<u>34 435</u> 24 676	<u>26 649</u> 23 254	<u>34 995</u> 24 676	<u>34 825</u> 24 676



212-101-1100	7473-2010 30	3						
212-101-1101		3	1	2400	<u>32 844</u> 23 571	<u>25 368</u> 22 232	<u>33 702</u> 23 571	<u>33 215</u> 23 571
212-101-1102	F150, W6	3	1	2400	<u>33 554</u> 23 810	<u>25 840</u> 22 457	<u>34 115</u> 23 810	<u>33 944</u> 23 810
212-101-1103	F150, W8	3	1	2400	<u>34 053</u> 24 300	<u>26 310</u> 22 920	<u>34 614</u> 24 300	<u>34 443</u> 24 300
212-101-1104	F150, W10	3	1	2400	<u>34 310</u> 24 554	<u>26 553</u> 23 158	<u>34 871</u> 24 554	<u>34 700</u> 24 554
212-101-1105	F200, W4	3	1	2400	<u>33 554</u> 23 810	<u>25 840</u> 22 457	<u>34 115</u> 23 810	<u>33 944</u> 23 810
212-101-1106	F200, W6	3	1	2400	<u>33 801</u> 24 052	<u>26 072</u> 22 686	<u>34 362</u> 24 052	<u>34 191</u> 24 052
212-101-1107	F200, W8	3	1	2400	<u>34 310</u> 24 554	<u>26 553</u> 23 158	<u>34 871</u> 24 554	<u>34 700</u> 24 554
212-101-1108	F200, W10	3	1	2400	<u>34 572</u> 24 812	<u>26 800</u> 23 402	<u>35 133</u> 24 812	<u>34 963</u> 24 812
212-101-1109	F300, W4	3	1	2400	<u>34 572</u> 24 812	<u>26 800</u> 23 402	<u>35 133</u> 24 812	<u>34 963</u> 24 812
212-101-1110	F300, W6	3	1	2400	<u>34 841</u> 25 076	<u>27 053</u> 23 651	<u>35 401</u> 25 076	<u>35 231</u> 25 076

212-101-1111	F300, W8	3	1	2400	<u>35 395</u> 25 621	<u>27 576</u> 24 165	<u>35 955</u> 25 621	<u>35 785</u> 25 621
212-101-1112	F300, W10	3	1	2400	<u>35 681</u> 25 903	<u>27 845</u> 24 431	<u>36 241</u> 25 903	<u>36 071</u> 25 903
212-101-1200	7473-2010 35	3						
212-101-1201		3	1	2400	<u>33 887</u> 24 598	<u>26 547</u> 23 393	<u>34 745</u> 24 598	<u>34 258</u> 24 598
212-101-1202	F150, W6	3	1	2400	<u>34 608</u> 24 847	<u>27 031</u> 23 629	<u>35 169</u> 24 847	<u>34 998</u> 24 847
212-101-1203	F150, W8	3	1	2400	<u>35 128</u> 25 359	<u>27 526</u> 24 116	<u>35 689</u> 25 359	<u>35 518</u> 25 359
212-101-1204	F150, W10	3	1	2400	<u>35 397</u> 25 623	<u>27 781</u> 24 368	<u>35 957</u> 25 623	<u>35 787</u> 25 623
212-101-1205	F200, W4	3	1	2400	<u>34 608</u> 24 847	<u>27 031</u> 23 629	<u>35 169</u> 24 847	<u>34 998</u> 24 847
212-101-1206	F200, W6	3	1	2400	<u>34 865</u> 25 100	<u>27 276</u> 23 870	<u>35 426</u> 25 100	<u>35 255</u> 25 100
212-101-1207	F200, W8	3	1	2400	<u>35 397</u> 25 623	<u>27 781</u> 24 368	<u>35 957</u> 25 623	<u>35 787</u> 25 623
212-101-1208	F200, W10	3	1	2400	<u>35 671</u> 25 893	<u>28 042</u> 24 624	<u>36 231</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893

212-101-1209	F300, W4	3	1	2400	<u>35 671</u> 25 893	<u>28 042</u> 24 624	<u>36 231</u> 25 893	<u>36 061</u> 25 893
212-101-1210	F300, W6	3	1	2400	<u>35 950</u> 26 168	<u>28 308</u> 24 886	<u>36 511</u> 26 168	<u>36 341</u> 26 168
212-101-1211	F300, W8	3	1	2400	<u>36 528</u> 26 737	<u>28 857</u> 25 427	<u>37 089</u> 26 737	<u>36 919</u> 26 737
212-101-1212	F300, W10	3	1	2400	<u>36 827</u> 27 031	<u>29 141</u> 25 706	<u>37 388</u> 27 031	<u>37 217</u> 27 031
212-101-1300	7473-2010 40	3						
212-101-1301		3	1	2400	<u>35 319</u> 26 007	<u>28 361</u> 25 179	<u>36 177</u> 26 007	<u>35 689</u> 26 007
212-101-1302	F150, W6	3	1	2400	<u>36 054</u> 26 270	<u>28 863</u> 25 433	<u>36 614</u> 26 270	<u>36 444</u> 26 270
212-101-1303	F150, W8	3	1	2400	<u>36 604</u> 26 811	<u>29 396</u> 25 957	<u>37 165</u> 26 811	<u>36 994</u> 26 811
212-101-1304	F150, W10	3	1	2400	<u>36 888</u> 27 091	<u>29 671</u> 26 228	<u>37 449</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091
212-101-1305	F200, W4	3	1	2400	<u>36 054</u> 26 270	<u>28 863</u> 25 433	<u>36 614</u> 26 270	<u>36 444</u> 26 270
212-101-1306	F200, W6	3	1	2400	<u>36 326</u> 26 538	<u>29 127</u> 25 692	<u>36 887</u> 26 538	<u>36 716</u> 26 538

212-101-1307	F200, W8	3	1	2400	<u>36 888</u> 27 091	<u>29 671</u> 26 228	<u>37 449</u> 27 091	<u>37 278</u> 27 091
212-101-1308	F200, W10	3	1	2400	<u>37 177</u> 27 376	<u>29 951</u> 26 504	<u>37 738</u> 27 376	<u>37 568</u> 27 376
212-101-1309	F300, W4	3	1	2400	<u>37 177</u> 27 376	<u>29 951</u> 26 504	<u>37 738</u> 27 376	<u>37 568</u> 27 376
212-101-1310	F300, W6	3	1	2400	<u>37 473</u> 27 667	<u>30 238</u> 26 786	<u>38 034</u> 27 667	<u>37 863</u> 27 667
212-101-1311	F300, W8	3	1	2400	<u>38 084</u> 28 269	<u>30 830</u> 27 368	<u>38 645</u> 28 269	<u>38 475</u> 28 269
212-101-1312	F300, W10	3	1	2400	<u>38 400</u> 28 579	<u>31 135</u> 27 669	<u>38 961</u> 28 579	<u>38 790</u> 28 579
212-101-1400	7473-2010 45	3						
212-101-1401		3	1	2400	<u>36 503</u> 27 173	<u>29 640</u> 26 438	<u>37 362</u> 27 173	<u>36 874</u> 27 173
212-101-1402	F150, W6	3	1	2400	<u>37 250</u> 27 448	<u>30 155</u> 26 705	<u>37 811</u> 27 448	<u>37 641</u> 27 448
212-101-1403	F150, W8	3	1	2400	<u>37 825</u> 28 014	<u>30 715</u> 27 255	<u>38 386</u> 28 014	<u>38 216</u> 28 014
212-101-1404	F150, W10	3	1	2400	<u>38 122</u> 28 306	<u>31 003</u> 27 539	<u>38 683</u> 28 306	<u>38 512</u> 28 306

212-101-1405	F200, W4	3	1	2400	<u>37 250</u> 27 448	<u>30 155</u> 26 705	<u>37 811</u> 27 448	<u>37 641</u> 27 448
212-101-1406	F200, W6	3	1	2400	<u>37 535</u> 27 728	<u>30 432</u> 26 977	<u>38 096</u> 27 728	<u>37 925</u> 27 728
212-101-1407	F200, W8	3	1	2400	<u>38 122</u> 28 306	<u>31 003</u> 27 539	<u>38 683</u> 28 306	<u>38 512</u> 28 306
212-101-1408	F200, W10	3	1	2400	<u>38 425</u> 28 603	<u>31 298</u> 27 829	<u>38 985</u> 28 603	<u>38 815</u> 28 603
212-101-1409	F300, W4	3	1	2400	<u>38 425</u> 28 603	<u>31 298</u> 27 829	<u>38 985</u> 28 603	<u>38 815</u> 28 603
212-101-1410	F300, W6	3	1	2400	<u>38 734</u> 28 908	<u>31 599</u> 28 125	<u>39 295</u> 28 908	<u>39 124</u> 28 908
212-101-1411	F300, W8	3	1	2400	<u>39 372</u> 29 536	<u>32 220</u> 28 736	<u>39 933</u> 29 536	<u>39 762</u> 29 536
212-101-1412	F300, W10	3	1	2400	<u>39 702</u> 29 861	<u>32 541</u> 29 052	<u>40 263</u> 29 861	<u>40 092</u> 29 861
212-101-1500	3,5 7473-2010	3						
212-101-1501	3,5 7473-2010	3	1	2400	<u>27 922</u> 18 727	<u>19 084</u> 16 048	<u>28 781</u> 18 727	<u>28 293</u> 18 727
212-101-1600	5, 7473-2010	3						

212-101-1601	5, 7473-2010	3	1	2400	<u>28 481</u> 19 277	<u>19 899</u> 16 850	<u>29 339</u> 19 277	<u>28 852</u> 19 277
212-101-1700	7,5, 7473-2010	3						
212-101-1701		3	1	2400	<u>29 010</u> 19 798	<u>20 755</u> 17 693	<u>29 868</u> 19 798	<u>29 380</u> 19 798
212-101-1702	F50, W2	3	1	2400	<u>29 681</u> 19 998	<u>21 181</u> 17 871	<u>30 242</u> 19 998	<u>30 071</u> 19 998
212-101-1703	F50, W4	3	1	2400	<u>29 888</u> 20 202	<u>21 366</u> 18 054	<u>30 449</u> 20 202	<u>30 278</u> 20 202
212-101-1704	F50, W6	3	1	2400	<u>30 100</u> 20 410	<u>21 555</u> 18 240	<u>30 661</u> 20 410	<u>30 490</u> 20 410
212-101-1705	F50, W8	3	1	2400	<u>30 536</u> 20 840	<u>21 945</u> 18 624	<u>31 097</u> 20 840	<u>30 927</u> 20 840
212-101-1706	F50, W10	3	1	2400	<u>30 762</u> 21 061	<u>22 147</u> 18 822	<u>31 323</u> 21 061	<u>31 152</u> 21 061
212-101-1707	F100, W2	3	1	2400	<u>29 888</u> 20 202	<u>21 366</u> 18 054	<u>30 449</u> 20 202	<u>30 278</u> 20 202
212-101-1708	F100, W4	3	1	2400	<u>30 100</u> 20 410	<u>21 555</u> 18 240	<u>30 661</u> 20 410	<u>30 490</u> 20 410
212-101-1709	F100, W6	3	1	2400	<u>30 316</u> 20 622	<u>21 748</u> 18 430	<u>30 877</u> 20 622	<u>30 706</u> 20 622

212-101-1710	F100, W8	3	1	2400	<u>30 762</u> 21 061	<u>22 147</u> 18 822	<u>31 323</u> 21 061	<u>31 152</u> 21 061
212-101-1711	F100, W10	3	1	2400	<u>30 992</u> 21 288	<u>22 352</u> 19 024	<u>31 553</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288
212-101-1712	F150, W2	3	1	2400	<u>30 100</u> 20 410	<u>21 555</u> 18 240	<u>30 661</u> 20 410	<u>30 490</u> 20 410
212-101-1713	F150, W4	3	1	2400	<u>30 316</u> 20 622	<u>21 748</u> 18 430	<u>30 877</u> 20 622	<u>30 706</u> 20 622
212-101-1714	F150, W6	3	1	2400	<u>30 536</u> 20 840	<u>21 945</u> 18 624	<u>31 097</u> 20 840	<u>30 927</u> 20 840
212-101-1715	F150, W8	3	1	2400	<u>30 992</u> 21 288	<u>22 352</u> 19 024	<u>31 553</u> 21 288	<u>31 382</u> 21 288
212-101-1716	F150, W10	3	1	2400	<u>31 227</u> 21 519	<u>22 562</u> 19 231	<u>31 788</u> 21 519	<u>31 617</u> 21 519
212-101-1717	F200, W2	3	1	2400	<u>30 316</u> 20 622	<u>21 748</u> 18 430	<u>30 877</u> 20 622	<u>30 706</u> 20 622
212-101-1718	F200, W4	3	1	2400	<u>30 536</u> 20 840	<u>21 945</u> 18 624	<u>31 097</u> 20 840	<u>30 927</u> 20 840
212-101-1719	F200, W6	3	1	2400	<u>30 762</u> 21 061	<u>22 147</u> 18 822	<u>31 323</u> 21 061	<u>31 152</u> 21 061
212-101-1720	F200, W8	3	1	2400	<u>31 227</u> 21 519	<u>22 562</u> 19 231	<u>31 788</u> 21 519	<u>31 617</u> 21 519

212-101-1721	F200, W10	3	1	2400	<u>31 467</u> 21 756	<u>22 777</u> 19 442	<u>32 028</u> 21 756	<u>31 857</u> 21 756
212-101-1800	10, 7473-2010	3						
212-101-1801		3	1	2400	<u>30 278</u> 21 046	<u>21 581</u> 18 505	<u>31 137</u> 21 046	<u>30 649</u> 21 046
212-101-1802	F50, W2	3	1	2400	<u>30 962</u> 21 259	<u>22 015</u> 18 692	<u>31 523</u> 21 259	<u>31 353</u> 21 259
212-101-1803	F50, W4	3	1	2400	<u>31 183</u> 21 476	<u>22 208</u> 18 883	<u>31 744</u> 21 476	<u>31 573</u> 21 476
212-101-1804	F50, W6	3	1	2400	<u>31 408</u> 21 697	<u>22 406</u> 19 077	<u>31 969</u> 21 697	<u>31 798</u> 21 697
212-101-1805	F50, W8	3	1	2400	<u>31 872</u> 22 154	<u>22 814</u> 19 479	<u>32 433</u> 22 154	<u>32 262</u> 22 154
212-101-1806	F50, W10	3	1	2400	<u>32 111</u> 22 390	<u>23 025</u> 19 686	<u>32 672</u> 22 390	<u>32 501</u> 22 390
212-101-1807	F100, W2	3	1	2400	<u>31 183</u> 21 476	<u>22 208</u> 18 883	<u>31 744</u> 21 476	<u>31 573</u> 21 476
212-101-1808	F100, W4	3	1	2400	<u>31 408</u> 21 697	<u>22 406</u> 19 077	<u>31 969</u> 21 697	<u>31 798</u> 21 697
212-101-1809	F100, W6	3	1	2400	<u>31 637</u> 21 923	<u>22 608</u> 19 276	<u>32 198</u> 21 923	<u>32 028</u> 21 923



212-101-1810	F100, W8	3	1	2400	<u>32 111</u> 22 390	<u>23 025</u> 19 686	<u>32 672</u> 22 390	<u>32 501</u> 22 390
212-101-1811	F100, W10	3	1	2400	<u>32 356</u> 22 630	<u>23 240</u> 19 898	<u>32 917</u> 22 630	<u>32 746</u> 22 630
212-101-1812	F150, W2	3	1	2400	<u>31 408</u> 21 697	<u>22 406</u> 19 077	<u>31 969</u> 21 697	<u>31 798</u> 21 697
212-101-1813	F150, W4	3	1	2400	<u>31 637</u> 21 923	<u>22 608</u> 19 276	<u>32 198</u> 21 923	<u>32 028</u> 21 923
212-101-1814	F150, W6	3	1	2400	<u>31 872</u> 22 154	<u>22 814</u> 19 479	<u>32 433</u> 22 154	<u>32 262</u> 22 154
212-101-1815	F150, W8	3	1	2400	<u>32 356</u> 22 630	<u>23 240</u> 19 898	<u>32 917</u> 22 630	<u>32 746</u> 22 630
212-101-1816	F150, W10	3	1	2400	<u>32 606</u> 22 876	<u>23 459</u> 20 114	<u>33 167</u> 22 876	<u>32 996</u> 22 876
212-101-1817	F200, W2	3	1	2400	<u>31 637</u> 21 923	<u>22 608</u> 19 276	<u>32 198</u> 21 923	<u>32 028</u> 21 923
212-101-1818	F200, W4	3	1	2400	<u>31 872</u> 22 154	<u>22 814</u> 19 479	<u>32 433</u> 22 154	<u>32 262</u> 22 154
212-101-1819	F200, W6	3	1	2400	<u>32 111</u> 22 390	<u>23 025</u> 19 686	<u>32 672</u> 22 390	<u>32 501</u> 22 390
212-101-1820	F200, W8	3	1	2400	<u>32 606</u> 22 876	<u>23 459</u> 20 114	<u>33 167</u> 22 876	<u>32 996</u> 22 876

212-101-1821	F200, W10	3	1	2400	<u>32 861</u> 23 128	<u>23 684</u> 20 335	<u>33 422</u> 23 128	<u>33 251</u> 23 128
212-101-1900	12,5, 7473-2010	3						
212-101-1901		3	1	2400	<u>30 278</u> 21 046	<u>21 581</u> 18 505	<u>31 137</u> 21 046	<u>30 649</u> 21 046
212-101-1902	F50, W2	3	1	2400	<u>30 962</u> 21 259	<u>22 015</u> 18 692	<u>31 523</u> 21 259	<u>31 353</u> 21 259
212-101-1903	F50, W4	3	1	2400	<u>31 183</u> 21 476	<u>22 208</u> 18 883	<u>31 744</u> 21 476	<u>31 573</u> 21 476
212-101-1904	F50, W6	3	1	2400	<u>31 408</u> 21 697	<u>22 406</u> 19 077	<u>31 969</u> 21 697	<u>31 798</u> 21 697
212-101-1905	F50, W8	3	1	2400	<u>31 872</u> 22 154	<u>22 814</u> 19 479	<u>32 433</u> 22 154	<u>32 262</u> 22 154
212-101-1906	F50, W10	3	1	2400	<u>32 111</u> 22 390	<u>23 025</u> 19 686	<u>32 672</u> 22 390	<u>32 501</u> 22 390
212-101-1907	F100, W2	3	1	2400	<u>31 183</u> 21 476	<u>22 208</u> 18 883	<u>31 744</u> 21 476	<u>31 573</u> 21 476
212-101-1908	F100, W4	3	1	2400	<u>31 408</u> 21 697	<u>22 406</u> 19 077	<u>31 969</u> 21 697	<u>31 798</u> 21 697
212-101-1909	F100, W6	3	1	2400	<u>31 637</u> 21 923	<u>22 608</u> 19 276	<u>32 198</u> 21 923	<u>32 028</u> 21 923

212-101-1910	F100, W8	3	1	2400	<u>32 111</u> 22 390	<u>23 025</u> 19 686	<u>32 672</u> 22 390	<u>32 501</u> 22 390
212-101-1911	F100, W10	3	1	2400	<u>32 356</u> 22 630	<u>23 240</u> 19 898	<u>32 917</u> 22 630	<u>32 746</u> 22 630
212-101-1912	F150, W2	3	1	2400	<u>31 408</u> 21 697	<u>22 406</u> 19 077	<u>31 969</u> 21 697	<u>31 798</u> 21 697
212-101-1913	F150, W4	3	1	2400	<u>31 637</u> 21 923	<u>22 608</u> 19 276	<u>32 198</u> 21 923	<u>32 028</u> 21 923
212-101-1914	F150, W6	3	1	2400	<u>31 872</u> 22 154	<u>22 814</u> 19 479	<u>32 433</u> 22 154	<u>32 262</u> 22 154
212-101-1915	F150, W8	3	1	2400	<u>32 356</u> 22 630	<u>23 240</u> 19 898	<u>32 917</u> 22 630	<u>32 746</u> 22 630
212-101-1916	F150, W10	3	1	2400	<u>32 606</u> 22 876	<u>23 459</u> 20 114	<u>33 167</u> 22 876	<u>32 996</u> 22 876
212-101-1917	F200, W2	3	1	2400	<u>31 637</u> 21 923	<u>22 608</u> 19 276	<u>32 198</u> 21 923	<u>32 028</u> 21 923
212-101-1918	F200, W4	3	1	2400	<u>31 872</u> 22 154	<u>22 814</u> 19 479	<u>32 433</u> 22 154	<u>32 262</u> 22 154
212-101-1919	F200, W6	3	1	2400	<u>32 111</u> 22 390	<u>23 025</u> 19 686	<u>32 672</u> 22 390	<u>32 501</u> 22 390
212-101-1920	F200, W8	3	1	2400	<u>32 606</u> 22 876	<u>23 459</u> 20 114	<u>33 167</u> 22 876	<u>32 996</u> 22 876

212-101-1921	F200, W10	3	1	2400	<u>32 861</u> 23 128	<u>23 684</u> 20 335	<u>33 422</u> 23 128	<u>33 251</u> 23 128
212-101-2000	15, 7473-2010	3						
212-101-2001		3	1	2400	<u>30 993</u> 21 750	<u>22 406</u> 19 317	<u>31 851</u> 21 750	<u>31 364</u> 21 750
212-101-2002	F50, W2	3	1	2400	<u>31 684</u> 21 969	<u>22 848</u> 19 512	<u>32 245</u> 21 969	<u>32 075</u> 21 969
212-101-2003	F50, W4	3	1	2400	<u>31 912</u> 22 194	<u>23 051</u> 19 712	<u>32 473</u> 22 194	<u>32 302</u> 22 194
212-101-2004	F50, W6	3	1	2400	<u>32 145</u> 22 422	<u>23 257</u> 19 915	<u>32 705</u> 22 422	<u>32 535</u> 22 422
212-101-2005	F50, W8	3	1	2400	<u>32 624</u> 22 894	<u>23 683</u> 20 334	<u>33 185</u> 22 894	<u>33 014</u> 22 894
212-101-2006	F50, W10	3	1	2400	<u>32 872</u> 23 138	<u>23 903</u> 20 550	<u>33 433</u> 23 138	<u>33 262</u> 23 138
212-101-2007	F100, W2	3	1	2400	<u>31 912</u> 22 194	<u>23 051</u> 19 712	<u>32 473</u> 22 194	<u>32 302</u> 22 194
212-101-2008	F100, W4	3	1	2400	<u>32 145</u> 22 422	<u>23 257</u> 19 915	<u>32 705</u> 22 422	<u>32 535</u> 22 422
212-101-2009	F100, W6	3	1	2400	<u>32 382</u> 22 656	<u>23 468</u> 20 122	<u>32 943</u> 22 656	<u>32 772</u> 22 656

212-101-2010	F100, W8	3	1	2400	<u>32 872</u> 23 138	<u>23 903</u> 20 550	<u>33 433</u> 23 138	<u>33 262</u> 23 138
212-101-2011	F100, W10	3	1	2400	<u>33 124</u> 23 387	<u>24 127</u> 20 771	<u>33 685</u> 23 387	<u>33 515</u> 23 387
212-101-2012	F150, W2	3	1	2400	<u>32 145</u> 22 422	<u>23 257</u> 19 915	<u>32 705</u> 22 422	<u>32 535</u> 22 422
212-101-2013	F150, W4	3	1	2400	<u>32 382</u> 22 656	<u>23 468</u> 20 122	<u>32 943</u> 22 656	<u>32 772</u> 22 656
212-101-2014	F150, W6	3	1	2400	<u>32 624</u> 22 894	<u>23 683</u> 20 334	<u>33 185</u> 22 894	<u>33 014</u> 22 894
212-101-2015	F150, W8	3	1	2400	<u>33 124</u> 23 387	<u>24 127</u> 20 771	<u>33 685</u> 23 387	<u>33 515</u> 23 387
212-101-2016	F150, W10	3	1	2400	<u>33 383</u> 23 641	<u>24 357</u> 20 997	<u>33 944</u> 23 641	<u>33 773</u> 23 641
212-101-2017	F200, W2	3	1	2400	<u>32 382</u> 22 656	<u>23 468</u> 20 122	<u>32 943</u> 22 656	<u>32 772</u> 22 656
212-101-2018	F200, W4	3	1	2400	<u>32 624</u> 22 894	<u>23 683</u> 20 334	<u>33 185</u> 22 894	<u>33 014</u> 22 894
212-101-2019	F200, W6	3	1	2400	<u>32 872</u> 23 138	<u>23 903</u> 20 550	<u>33 433</u> 23 138	<u>33 262</u> 23 138
212-101-2020	F200, W8	3	1	2400	<u>33 383</u> 23 641	<u>24 357</u> 20 997	<u>33 944</u> 23 641	<u>33 773</u> 23 641

212-101-2021	F200, W10	3	1	2400	<u>33 647</u> 23 901	<u>24 591</u> 21 228	<u>34 208</u> 23 901	<u>34 037</u> 23 901
212-101-2022	F300, W2	3	1	2400	<u>33 383</u> 23 641	<u>24 357</u> 20 997	<u>33 944</u> 23 641	<u>33 773</u> 23 641
212-101-2023	F300, W4	3	1	2400	<u>33 647</u> 23 901	<u>24 591</u> 21 228	<u>34 208</u> 23 901	<u>34 037</u> 23 901
212-101-2024	F300, W6	3	1	2400	<u>33 916</u> 24 166	<u>24 831</u> 21 464	<u>34 477</u> 24 166	<u>34 307</u> 24 166
212-101-2025	F300, W8	3	1	2400	<u>34 192</u> 24 438	<u>25 076</u> 21 705	<u>34 753</u> 24 438	<u>34 583</u> 24 438
212-101-2026	F300, W10	3	1	2400	<u>34 763</u> 25 000	<u>25 583</u> 22 204	<u>35 324</u> 25 000	<u>35 153</u> 25 000
212-101-2100	20, 7473-2010	3						
212-101-2101		3	1	2400	<u>31 666</u> 22 413	<u>23 048</u> 19 949	<u>32 525</u> 22 413	<u>32 037</u> 22 413
212-101-2102	F100, W4	3	1	2400	<u>32 365</u> 22 639	<u>23 497</u> 20 151	<u>32 925</u> 22 639	<u>32 755</u> 22 639
212-101-2103	F100, W6	3	1	2400	<u>32 599</u> 22 870	<u>23 706</u> 20 356	<u>33 160</u> 22 870	<u>32 989</u> 22 870
212-101-2104	F100, W8	3	1	2400	<u>33 083</u> 23 346	<u>24 137</u> 20 780	<u>33 644</u> 23 346	<u>33 474</u> 23 346

212-101-2105	F100, W10	3	1	2400	<u>33 333</u> 23 592	<u>24 359</u> 20 999	<u>33 894</u> 23 592	<u>33 723</u> 23 592
212-101-2106	F150, W2	3	1	2400	<u>32 365</u> 22 639	<u>23 497</u> 20 151	<u>32 925</u> 22 639	<u>32 755</u> 22 639
212-101-2107	F150, W4	3	1	2400	<u>32 599</u> 22 870	<u>23 706</u> 20 356	<u>33 160</u> 22 870	<u>32 989</u> 22 870
212-101-2108	F150, W6	3	1	2400	<u>32 839</u> 23 106	<u>23 919</u> 20 566	<u>33 400</u> 23 106	<u>33 229</u> 23 106
212-101-2109	F150, W8	3	1	2400	<u>33 333</u> 23 592	<u>24 359</u> 20 999	<u>33 894</u> 23 592	<u>33 723</u> 23 592
212-101-2110	F150, W10	3	1	2400	<u>33 588</u> 23 843	<u>24 586</u> 21 223	<u>34 149</u> 23 843	<u>33 978</u> 23 843
212-101-2111	F200, W2	3	1	2400	<u>32 599</u> 22 870	<u>23 706</u> 20 356	<u>33 160</u> 22 870	<u>32 989</u> 22 870
212-101-2112	F200, W4	3	1	2400	<u>32 839</u> 23 106	<u>23 919</u> 20 566	<u>33 400</u> 23 106	<u>33 229</u> 23 106
212-101-2113	F200, W6	3	1	2400	<u>33 083</u> 23 346	<u>24 137</u> 20 780	<u>33 644</u> 23 346	<u>33 474</u> 23 346
212-101-2114	F200, W8	3	1	2400	<u>33 588</u> 23 843	<u>24 586</u> 21 223	<u>34 149</u> 23 843	<u>33 978</u> 23 843
212-101-2115	F200, W10	3	1	2400	<u>33 849</u> 24 100	<u>24 818</u> 21 451	<u>34 409</u> 24 100	<u>34 239</u> 24 100

212-101-2116	F300, W2	3	1	2400	<u>33 588</u> 23 843	<u>24 586</u> 21 223	<u>34 149</u> 23 843	<u>33 978</u> 23 843
212-101-2117	F300, W4	3	1	2400	<u>33 849</u> 24 100	<u>24 818</u> 21 451	<u>34 409</u> 24 100	<u>34 239</u> 24 100
212-101-2118	F300, W6	3	1	2400	<u>34 115</u> 24 361	<u>25 054</u> 21 684	<u>34 676</u> 24 361	<u>34 505</u> 24 361
212-101-2119	F300, W8	3	1	2400	<u>34 387</u> 24 629	<u>25 297</u> 21 922	<u>34 948</u> 24 629	<u>34 777</u> 24 629
212-101-2120	F300, W10	3	1	2400	<u>34 949</u> 25 183	<u>25 797</u> 22 415	<u>35 510</u> 25 183	<u>35 339</u> 25 183
212-101-2200	22,5, 7473-2010	3						
212-101-2201		3	1	2400	<u>32 725</u> 23 454	<u>24 057</u> 20 942	<u>33 583</u> 23 454	<u>33 095</u> 23 454
212-101-2202	F100, W4	3	1	2400	<u>33 434</u> 23 691	<u>24 516</u> 21 154	<u>33 994</u> 23 691	<u>33 824</u> 23 691
212-101-2203	F100, W6	3	1	2400	<u>33 679</u> 23 933	<u>24 735</u> 21 370	<u>34 240</u> 23 933	<u>34 069</u> 23 933
212-101-2204	F100, W8	3	1	2400	<u>34 186</u> 24 431	<u>25 187</u> 21 815	<u>34 747</u> 24 431	<u>34 576</u> 24 431
212-101-2205	F100, W10	3	1	2400	<u>34 447</u> 24 689	<u>25 421</u> 22 044	<u>35 008</u> 24 689	<u>34 837</u> 24 689



212-101-2206	F150, W2	3	1	2400	<u>33 434</u> 23 691	<u>24 516</u> 21 154	<u>33 994</u> 23 691	<u>33 824</u> 23 691
212-101-2207	F150, W4	3	1	2400	<u>33 679</u> 23 933	<u>24 735</u> 21 370	<u>34 240</u> 23 933	<u>34 069</u> 23 933
212-101-2208	F150, W6	3	1	2400	<u>33 930</u> 24 179	<u>24 959</u> 21 590	<u>34 491</u> 24 179	<u>34 320</u> 24 179
212-101-2209	F150, W8	3	1	2400	<u>34 447</u> 24 689	<u>25 421</u> 22 044	<u>35 008</u> 24 689	<u>34 837</u> 24 689
212-101-2210	F150, W10	3	1	2400	<u>34 714</u> 24 951	<u>25 659</u> 22 279	<u>35 275</u> 24 951	<u>35 104</u> 24 951
212-101-2211	F200, W2	3	1	2400	<u>33 679</u> 23 933	<u>24 735</u> 21 370	<u>34 240</u> 23 933	<u>34 069</u> 23 933
212-101-2212	F200, W4	3	1	2400	<u>33 930</u> 24 179	<u>24 959</u> 21 590	<u>34 491</u> 24 179	<u>34 320</u> 24 179
212-101-2213	F200, W6	3	1	2400	<u>34 186</u> 24 431	<u>25 187</u> 21 815	<u>34 747</u> 24 431	<u>34 576</u> 24 431
212-101-2214	F200, W8	3	1	2400	<u>34 714</u> 24 951	<u>25 659</u> 22 279	<u>35 275</u> 24 951	<u>35 104</u> 24 951
212-101-2215	F200, W10	3	1	2400	<u>34 986</u> 25 219	<u>25 902</u> 22 518	<u>35 547</u> 25 219	<u>35 377</u> 25 219
212-101-2216	F300, W2	3	1	2400	<u>34 714</u> 24 951	<u>25 659</u> 22 279	<u>35 275</u> 24 951	<u>35 104</u> 24 951

212-101-2217	F300, W4	3	1	2400	<u>34 986</u> 25 219	<u>25 902</u> 22 518	<u>35 547</u> 25 219	<u>35 377</u> 25 219
212-101-2218	F300, W6	3	1	2400	<u>35 265</u> 25 494	<u>26 151</u> 22 763	<u>35 826</u> 25 494	<u>35 655</u> 25 494
212-101-2219	F300, W8	3	1	2400	<u>35 550</u> 25 774	<u>26 405</u> 23 013	<u>36 110</u> 25 774	<u>35 940</u> 25 774
212-101-2220	F300, W10	3	1	2400	<u>36 138</u> 26 353	<u>26 931</u> 23 530	<u>36 699</u> 26 353	<u>36 528</u> 26 353
212-101-2300	25, 7473-2010	3						
212-101-2301		3	1	2400	<u>33 155</u> 23 878	<u>24 516</u> 21 393	<u>34 014</u> 23 878	<u>33 526</u> 23 878
212-101-2302	F150, W6	3	1	2400	<u>33 869</u> 24 119	<u>24 979</u> 21 610	<u>34 429</u> 24 119	<u>34 259</u> 24 119
212-101-2303	F150, W8	3	1	2400	<u>34 374</u> 24 616	<u>25 432</u> 22 055	<u>34 935</u> 24 616	<u>34 764</u> 24 616
212-101-2304	F150, W10	3	1	2400	<u>34 634</u> 24 873	<u>25 665</u> 22 285	<u>35 195</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873
212-101-2305	F200, W4	3	1	2400	<u>33 869</u> 24 119	<u>24 979</u> 21 610	<u>34 429</u> 24 119	<u>34 259</u> 24 119
212-101-2306	F200, W6	3	1	2400	<u>34 119</u> 24 365	<u>25 203</u> 21 830	<u>34 679</u> 24 365	<u>34 509</u> 24 365

212-101-2307	F200, W8	3	1	2400	<u>34 634</u> 24 873	<u>25 665</u> 22 285	<u>35 195</u> 24 873	<u>35 024</u> 24 873
212-101-2308	F200, W10	3	1	2400	<u>34 900</u> 25 135	<u>25 903</u> 22 519	<u>35 461</u> 25 135	<u>35 290</u> 25 135
212-101-2309	F300, W4	3	1	2400	<u>34 900</u> 25 135	<u>25 903</u> 22 519	<u>35 461</u> 25 135	<u>35 290</u> 25 135
212-101-2310	F300, W6	3	1	2400	<u>35 172</u> 25 402	<u>26 147</u> 22 759	<u>35 733</u> 25 402	<u>35 562</u> 25 402
212-101-2311	F300, W8	3	1	2400	<u>35 733</u> 25 954	<u>26 649</u> 23 254	<u>36 294</u> 25 954	<u>36 123</u> 25 954
212-101-2312	F300, W10	3	1	2400	<u>36 023</u> 26 240	<u>26 909</u> 23 509	<u>36 584</u> 26 240	<u>36 413</u> 26 240
212-101-2400	27,5, 7473-2010	3						
212-101-2401		3	1	2400	<u>33 155</u> 23 878	<u>24 516</u> 21 393	<u>34 014</u> 23 878	<u>33 526</u> 23 878
212-101-2500	30, 7473-2010	3						
212-101-2501		3	1	2400	<u>34 360</u> 25 064	<u>25 616</u> 22 477	<u>35 218</u> 25 064	<u>34 731</u> 25 064
212-101-2502	F150, W6	3	1	2400	<u>35 086</u> 25 317	<u>26 091</u> 22 704	<u>35 646</u> 25 317	<u>35 476</u> 25 317

212-101-2503	F150, W8	3	1	2400	<u>35 616</u> 25 839	<u>26 566</u> 23 172	<u>36 177</u> 25 839	<u>36 006</u> 25 839
212-101-2504	F150, W10	3	1	2400	<u>35 889</u> 26 108	<u>26 811</u> 23 413	<u>36 450</u> 26 108	<u>36 279</u> 26 108
212-101-2505	F200, W4	3	1	2400	<u>35 086</u> 25 317	<u>26 091</u> 22 704	<u>35 646</u> 25 317	<u>35 476</u> 25 317
212-101-2506	F200, W6	3	1	2400	<u>35 348</u> 25 575	<u>26 326</u> 22 935	<u>35 909</u> 25 575	<u>35 738</u> 25 575
212-101-2507	F200, W8	3	1	2400	<u>35 889</u> 26 108	<u>26 811</u> 23 413	<u>36 450</u> 26 108	<u>36 279</u> 26 108
212-101-2508	F200, W10	3	1	2400	<u>36 169</u> 26 383	<u>27 062</u> 23 660	<u>36 729</u> 26 383	<u>36 559</u> 26 383
212-101-2509	F300, W4	3	1	2400	<u>36 169</u> 26 383	<u>27 062</u> 23 660	<u>36 729</u> 26 383	<u>36 559</u> 26 383
212-101-2510	F300, W6	3	1	2400	<u>36 454</u> 26 664	<u>27 318</u> 23 911	<u>37 015</u> 26 664	<u>36 844</u> 26 664
212-101-2511	F300, W8	3	1	2400	<u>37 043</u> 27 243	<u>27 846</u> 24 431	<u>37 603</u> 27 243	<u>37 433</u> 27 243
212-101-2512	F300, W10	3	1	2400	<u>37 347</u> 27 543	<u>28 118</u> 24 700	<u>37 908</u> 27 543	<u>37 737</u> 27 543
212-101-2600	35, 7473-2010	3						

212-101-2601		3	1	2400	<u>35 460</u> 26 146	<u>26 808</u> 23 650	<u>36 318</u> 26 146	<u>35 830</u> 26 146
212-101-2602	F150, W6	3	1	2400	<u>36 196</u> 26 410	<u>27 295</u> 23 889	<u>36 757</u> 26 410	<u>36 586</u> 26 410
212-101-2603	F150, W8	3	1	2400	<u>36 749</u> 26 955	<u>27 795</u> 24 382	<u>37 310</u> 26 955	<u>37 140</u> 26 955
212-101-2604	F150, W10	3	1	2400	<u>37 035</u> 27 235	<u>28 053</u> 24 636	<u>37 596</u> 27 235	<u>37 425</u> 27 235
212-101-2605	F200, W4	3	1	2400	<u>36 196</u> 26 410	<u>27 295</u> 23 889	<u>36 757</u> 26 410	<u>36 586</u> 26 410
212-101-2606	F200, W6	3	1	2400	<u>36 470</u> 26 680	<u>27 543</u> 24 133	<u>37 031</u> 26 680	<u>36 860</u> 26 680
212-101-2607	F200, W8	3	1	2400	<u>37 035</u> 27 235	<u>28 053</u> 24 636	<u>37 596</u> 27 235	<u>37 425</u> 27 235
212-101-2608	F200, W10	3	1	2400	<u>37 326</u> 27 522	<u>28 317</u> 24 895	<u>37 887</u> 27 522	<u>37 716</u> 27 522
212-101-2609	F300, W4	3	1	2400	<u>37 326</u> 27 522	<u>28 317</u> 24 895	<u>37 887</u> 27 522	<u>37 716</u> 27 522
212-101-2610	F300, W6	3	1	2400	<u>37 623</u> 27 815	<u>28 586</u> 25 160	<u>38 184</u> 27 815	<u>38 014</u> 27 815
212-101-2611	F300, W8	3	1	2400	<u>38 238</u> 28 420	<u>29 142</u> 25 707	<u>38 799</u> 28 420	<u>38 628</u> 28 420

212-101-2612	F300, W10	3	1	2400	<u>38 555</u> 28 732	<u>29 429</u> 25 989	<u>39 116</u> 28 732	<u>38 945</u> 28 732
212-101-2700	40, 7473-2010	3						
212-101-2701		3	1	2400	<u>36 959</u> 27 622	<u>28 643</u> 25 456	<u>37 817</u> 27 622	<u>37 329</u> 27 622
212-101-2702	F150, W6	3	1	2400	<u>37 710</u> 27 901	<u>29 148</u> 25 713	<u>38 271</u> 27 901	<u>38 101</u> 27 901
212-101-2703	F150, W8	3	1	2400	<u>38 295</u> 28 476	<u>29 686</u> 26 243	<u>38 856</u> 28 476	<u>38 685</u> 28 476
212-101-2704	F150, W10	3	1	2400	<u>38 596</u> 28 772	<u>29 964</u> 26 516	<u>39 157</u> 28 772	<u>38 986</u> 28 772
212-101-2705	F200, W4	3	1	2400	<u>37 710</u> 27 901	<u>29 148</u> 25 713	<u>38 271</u> 27 901	<u>38 101</u> 27 901
212-101-2706	F200, W6	3	1	2400	<u>38 000</u> 28 185	<u>29 414</u> 25 975	<u>38 561</u> 28 185	<u>38 390</u> 28 185
212-101-2707	F200, W8	3	1	2400	<u>38 596</u> 28 772	<u>29 964</u> 26 516	<u>39 157</u> 28 772	<u>38 986</u> 28 772
212-101-2708	F200, W10	3	1	2400	<u>38 904</u> 29 075	<u>30 248</u> 26 795	<u>39 465</u> 29 075	<u>39 294</u> 29 075
212-101-2709	F300, W4	3	1	2400	<u>38 904</u> 29 075	<u>30 248</u> 26 795	<u>39 465</u> 29 075	<u>39 294</u> 29 075

212-101-2710	F300, W6	3	1	2400	<u>39 218</u> 29 385	<u>30 537</u> 27 080	<u>39 779</u> 29 385	<u>39 608</u> 29 385
212-101-2711	F300, W8	3	1	2400	<u>39 867</u> 30 023	<u>31 135</u> 27 669	<u>40 428</u> 30 023	<u>40 257</u> 30 023
212-101-2712	F300, W10	3	1	2400	<u>40 203</u> 30 353	<u>31 444</u> 27 973	<u>40 763</u> 30 353	<u>40 593</u> 30 353
212-101-2800	45, 7473-2010	3						
212-101-2801		3	1	2400	<u>38 211</u> 28 854	<u>29 936</u> 26 728	<u>39 069</u> 28 854	<u>38 581</u> 28 854
212-101-2802	F150, W6	3	1	2400	<u>38 975</u> 29 145	<u>30 454</u> 26 998	<u>39 536</u> 29 145	<u>39 365</u> 29 145
212-101-2803	F150, W8	3	1	2400	<u>39 586</u> 29 746	<u>31 019</u> 27 555	<u>40 146</u> 29 746	<u>39 976</u> 29 746
212-101-2804	F150, W10	3	1	2400	<u>39 900</u> 30 056	<u>31 311</u> 27 842	<u>40 461</u> 30 056	<u>40 290</u> 30 056
212-101-2805	F200, W4	3	1	2400	<u>38 975</u> 29 145	<u>30 454</u> 26 998	<u>39 536</u> 29 145	<u>39 365</u> 29 145
212-101-2806	F200, W6	3	1	2400	<u>39 277</u> 29 443	<u>30 734</u> 27 274	<u>39 838</u> 29 443	<u>39 667</u> 29 443
212-101-2807	F200, W8	3	1	2400	<u>39 900</u> 30 056	<u>31 311</u> 27 842	<u>40 461</u> 30 056	<u>40 290</u> 30 056

212-101-2808	F200, W10	3	1	2400	<u>40 222</u> 30 372	<u>31 609</u> 28 135	<u>40 783</u> 30 372	<u>40 612</u> 30 372
212-101-2809	F300, W4	3	1	2400	<u>40 222</u> 30 372	<u>31 609</u> 28 135	<u>40 783</u> 30 372	<u>40 612</u> 30 372
212-101-2810	F300, W6	3	1	2400	<u>40 550</u> 30 695	<u>31 913</u> 28 434	<u>41 111</u> 30 695	<u>40 940</u> 30 695
212-101-2811	F300, W8	3	1	2400	<u>41 228</u> 31 363	<u>32 541</u> 29 053	<u>41 789</u> 31 363	<u>41 618</u> 31 363
212-101-2812	F300, W10	3	1	2400	<u>41 578</u> 31 707	<u>32 865</u> 29 372	<u>42 139</u> 31 707	<u>41 968</u> 31 707



**212-102.**

212-102-0100	7473-2010	3							
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>19 402</u> 16 768	<u>27 484</u> 17 931	<u>27 971</u> 17 931	<u>18 673</u> 16 190	<u>22 522</u> 16 947
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>20 048</u> 17 404	<u>28 034</u> 18 472	<u>28 521</u> 18 472	<u>19 496</u> 17 000	<u>23 058</u> 17 475
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>20 691</u> 18 038	<u>28 558</u> 18 988	<u>29 046</u> 18 988	<u>20 359</u> 17 850	<u>23 573</u> 17 982
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>21 802</u> 19 130	<u>29 761</u> 20 172	<u>30 249</u> 20 172	<u>21 192</u> 18 670	<u>24 698</u> 19 089
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>21 802</u> 19 130	<u>29 761</u> 20 172	<u>30 249</u> 20 172	<u>21 192</u> 18 670	<u>24 698</u> 19 089
212-102-0106	15	3	1	2400	<u>22 727</u> 20 041	<u>30 455</u> 20 855	<u>30 943</u> 20 855	<u>22 025</u> 19 489	<u>25 364</u> 19 744
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>23 313</u> 20 618	<u>31 103</u> 21 493	<u>31 590</u> 21 493	<u>22 673</u> 20 127	<u>25 979</u> 20 350
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>24 146</u> 21 438	<u>32 120</u> 22 495	<u>32 608</u> 22 495	<u>23 690</u> 21 129	<u>26 946</u> 21 302
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>24 578</u> 21 863	<u>32 537</u> 22 904	<u>33 025</u> 22 904	<u>24 153</u> 21 584	<u>27 344</u> 21 693
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>24 578</u> 21 863	<u>32 537</u> 22 904	<u>33 025</u> 22 904	<u>24 153</u> 21 584	<u>27 344</u> 21 693

212-102-0111	30	3	1	2400	<u>25 657</u> 22 925	<u>33 693</u> 24 043	<u>34 181</u> 24 043	<u>25 263</u> 22 677	<u>28 440</u> 22 772
212-102-0200	7473-2010	3							
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>20 251</u> 17 604	<u>28 673</u> 19 102	<u>29 161</u> 19 102	<u>18 854</u> 16 369	<u>23 602</u> 18 010
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>20 913</u> 18 256	<u>29 243</u> 19 663	<u>29 731</u> 19 663	<u>19 686</u> 17 187	<u>24 156</u> 18 556
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>21 569</u> 18 902	<u>29 783</u> 20 194	<u>30 270</u> 20 194	<u>20 559</u> 18 046	<u>24 685</u> 19 077
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>22 743</u> 20 057	<u>31 077</u> 21 467	<u>31 564</u> 21 467	<u>21 401</u> 18 875	<u>25 892</u> 20 264
212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>22 743</u> 20 057	<u>31 077</u> 21 467	<u>31 564</u> 21 467	<u>21 401</u> 18 875	<u>25 892</u> 20 264
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>23 697</u> 20 996	<u>31 806</u> 22 185	<u>32 293</u> 22 185	<u>22 243</u> 19 704	<u>26 590</u> 20 951
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>24 310</u> 21 600	<u>32 492</u> 22 861	<u>32 980</u> 22 861	<u>22 898</u> 20 348	<u>27 241</u> 21 592
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>25 186</u> 22 461	<u>33 572</u> 23 923	<u>34 060</u> 23 923	<u>23 927</u> 21 361	<u>28 264</u> 22 599
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>25 634</u> 22 903	<u>34 011</u> 24 356	<u>34 499</u> 24 356	<u>24 394</u> 21 821	<u>28 683</u> 23 011

212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>25 634</u> 22 903	<u>34 011</u> 24 356	<u>34 499</u> 24 356	<u>24 394</u> 21 821	<u>28 683</u> 23 011
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>26 765</u> 24 016	<u>35 240</u> 25 565	<u>35 728</u> 25 565	<u>25 517</u> 22 926	<u>29 845</u> 24 155

212-102-0100	7473-2010	3						
212-102-0101	3,5	3	1	2400	<u>27 113</u> 17 931	<u>19 229</u> 16 190	<u>27 971</u> 17 931	<u>27 484</u> 17 931
212-102-0102	5	3	1	2400	<u>27 663</u> 18 472	<u>20 052</u> 17 000	<u>28 521</u> 18 472	<u>28 034</u> 18 472
212-102-0103	7,5	3	1	2400	<u>28 187</u> 18 988	<u>20 915</u> 17 850	<u>29 046</u> 18 988	<u>28 558</u> 18 988
212-102-0104	10	3	1	2400	<u>29 390</u> 20 172	<u>21 748</u> 18 670	<u>30 249</u> 20 172	<u>29 761</u> 20 172
212-102-0105	12,5	3	1	2400	<u>29 390</u> 20 172	<u>21 748</u> 18 670	<u>30 249</u> 20 172	<u>29 761</u> 20 172

212-102-0106	15	3	1	2400	<u>30 084</u> 20 855	<u>22 581</u> 19 489	<u>30 943</u> 20 855	<u>30 455</u> 20 855
212-102-0107	20	3	1	2400	<u>30 732</u> 21 493	<u>23 229</u> 20 127	<u>31 590</u> 21 493	<u>31 103</u> 21 493
212-102-0108	22,5	3	1	2400	<u>31 750</u> 22 495	<u>24 246</u> 21 129	<u>32 608</u> 22 495	<u>32 120</u> 22 495
212-102-0109	25	3	1	2400	<u>32 166</u> 22 904	<u>24 709</u> 21 584	<u>33 025</u> 22 904	<u>32 537</u> 22 904
212-102-0110	27,5	3	1	2400	<u>32 166</u> 22 904	<u>24 709</u> 21 584	<u>33 025</u> 22 904	<u>32 537</u> 22 904
212-102-0111	30	3	1	2400	<u>33 323</u> 24 043	<u>25 819</u> 22 677	<u>34 181</u> 24 043	<u>33 693</u> 24 043
212-102-0200	7473-2010	3						
212-102-0201	3,5	3	1	2400	<u>28 303</u> 19 102	<u>19 410</u> 16 369	<u>29 161</u> 19 102	<u>28 673</u> 19 102
212-102-0202	5	3	1	2400	<u>28 873</u> 19 663	<u>20 242</u> 17 187	<u>29 731</u> 19 663	<u>29 243</u> 19 663
212-102-0203	7,5	3	1	2400	<u>29 412</u> 20 194	<u>21 115</u> 18 046	<u>30 270</u> 20 194	<u>29 783</u> 20 194
212-102-0204	10	3	1	2400	<u>30 706</u> 21 467	<u>21 957</u> 18 875	<u>31 564</u> 21 467	<u>31 077</u> 21 467

212-102-0205	12,5	3	1	2400	<u>30 706</u> 21 467	<u>21 957</u> 18 875	<u>31 564</u> 21 467	<u>31 077</u> 21 467
212-102-0206	15	3	1	2400	<u>31 435</u> 22 185	<u>22 799</u> 19 704	<u>32 293</u> 22 185	<u>31 806</u> 22 185
212-102-0207	20	3	1	2400	<u>32 122</u> 22 861	<u>23 454</u> 20 348	<u>32 980</u> 22 861	<u>32 492</u> 22 861
212-102-0208	22,5	3	1	2400	<u>33 201</u> 23 923	<u>24 483</u> 21 361	<u>34 060</u> 23 923	<u>33 572</u> 23 923
212-102-0209	25	3	1	2400	<u>33 641</u> 24 356	<u>24 950</u> 21 821	<u>34 499</u> 24 356	<u>34 011</u> 24 356
212-102-0210	27,5	3	1	2400	<u>33 641</u> 24 356	<u>24 950</u> 21 821	<u>34 499</u> 24 356	<u>34 011</u> 24 356
212-102-0211	30	3	1	2400	<u>34 869</u> 25 565	<u>26 073</u> 22 926	<u>35 728</u> 25 565	<u>35 240</u> 25 565

212-103.

					-				
212-103-0100									
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

212-103-0100								
212-103-0101			2	1	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$	$\frac{796}{786}$

**212-2.**  
**212-201.**

					-				
					,				
					„				
					.				
212-201-0100	7473-2010	3							
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>36 260</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>34 471</u> 29 427	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>37 571</u> 35 890	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>39 180</u> 36 861	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>40 163</u> 37 833	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013

212-201-0100	7473-2010	3						
212-201-0101	D1200, B3,5	3	1	1200	<u>42 001</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629	<u>43 555</u> 33 629
212-201-0102	D1200, B5	3	1	1200	<u>41 854</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307	<u>43 227</u> 33 307
212-201-0103	D1200, B7,5	3	1	1200	<u>39 415</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872	<u>40 743</u> 30 872
212-201-0104	D1800, B10	3	1	1800	<u>43 286</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782	<u>45 278</u> 30 782
212-201-0105	D1800, B15	3	1	1800	<u>42 502</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013	<u>44 494</u> 30 013



212-202.

					“ ”
212-202-0100	51263-2008	3			
212-202-0101	D160	3	1	135	<u>24 883</u> 24 449
212-202-0102	D180	3	1	160	<u>25 899</u> 25 427
212-202-0103	D200	3	1	180	<u>26 949</u> 26 444
212-202-0105	D250	3	1	225	<u>28 334</u> 27 766
212-202-0106	D300	3	1	265	<u>29 781</u> 29 155
212-202-0107	D350	3	1	310	<u>31 303</u> 30 612
212-202-0108	D400	3	1	350	<u>32 893</u> 32 143

212-3.  
212-301.

				,	„ .
212-301-0100		3	1	2100	
212-301-0101		3	1	2100	<u>50 569</u> 48 184

**212-4.**  
**212-401.**

212-401-0100	28013-98	3							
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>17 975</u> 15 557	<u>25 308</u> 16 550	<u>24 300</u> 15 557	<u>16 300</u> 14 002	<u>20 785</u> 15 673
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>18 772</u> 16 343	<u>25 981</u> 17 212	<u>26 428</u> 17 212	<u>18 477</u> 16 180	<u>21 422</u> 16 299
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>19 462</u> 17 022	<u>26 680</u> 17 900	<u>27 127</u> 17 900	<u>19 135</u> 16 827	<u>22 084</u> 16 951
212-401-0104	100	3	1	2200	<u>20 180</u> 17 728	<u>27 408</u> 18 616	<u>27 855</u> 18 616	<u>19 819</u> 17 500	<u>22 773</u> 17 629
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>20 926</u> 18 463	<u>28 164</u> 19 361	<u>28 611</u> 19 361	<u>20 530</u> 18 200	<u>23 490</u> 18 335
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>21 702</u> 19 226	<u>28 951</u> 20 135	<u>29 398</u> 20 135	<u>21 269</u> 18 928	<u>24 235</u> 19 068
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>22 509</u> 20 021	<u>29 769</u> 20 941	<u>30 216</u> 20 941	<u>22 039</u> 19 685	<u>25 010</u> 19 831
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>23 349</u> 20 847	<u>30 620</u> 21 778	<u>31 067</u> 21 778	<u>22 839</u> 20 473	<u>25 816</u> 20 624
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>24 222</u> 21 706	<u>31 505</u> 22 649	<u>31 952</u> 22 649	<u>23 671</u> 21 291	<u>26 654</u> 21 449

8.04-08-2024

					-				
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>25 130</u> 22 600	<u>32 426</u> 23 555	<u>32 873</u> 23 555	<u>24 536</u> 22 143	<u>27 525</u> 22 307
212-401-0200	- 28013-98	3							
212-401-0300	- 28013-98	3							
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>11 244</u> 8 801	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492

212-401-0100	28013-98	3						
212-401-0101	25	3	1	2200	<u>24 968</u> 16 550	<u>18 354</u> 15 557	<u>24 300</u> 15 557	<u>25 308</u> 16 550
212-401-0102	50	3	1	2200	<u>25 641</u> 17 212	<u>18 987</u> 16 180	<u>26 428</u> 17 212	<u>25 981</u> 17 212
212-401-0103	75	3	1	2200	<u>26 340</u> 17 900	<u>19 644</u> 16 827	<u>27 127</u> 17 900	<u>26 680</u> 17 900

212-401-0104	100	3	1	2200	<u>27 068</u> 18 616	<u>20 328</u> 17 500	<u>27 855</u> 18 616	<u>27 408</u> 18 616
212-401-0105	125	3	1	2200	<u>27 825</u> 19 361	<u>21 039</u> 18 200	<u>28 611</u> 19 361	<u>28 164</u> 19 361
212-401-0106	150	3	1	2200	<u>28 611</u> 20 135	<u>21 779</u> 18 928	<u>29 398</u> 20 135	<u>28 951</u> 20 135
212-401-0107	200	3	1	2200	<u>29 430</u> 20 941	<u>22 548</u> 19 685	<u>30 216</u> 20 941	<u>29 769</u> 20 941
212-401-0108	250	3	1	2200	<u>30 281</u> 21 778	<u>23 348</u> 20 473	<u>31 067</u> 21 778	<u>30 620</u> 21 778
212-401-0109	300	3	1	2200	<u>31 166</u> 22 649	<u>24 180</u> 21 291	<u>31 952</u> 22 649	<u>31 505</u> 22 649
212-401-0110	400	3	1	2200	<u>32 086</u> 23 555	<u>25 046</u> 22 143	<u>32 873</u> 23 555	<u>32 426</u> 23 555
212-401-0200	- 28013-98	3						
212-401-0300	- 28013-98	3						
212-401-0303	50	3	1	2200	<u>22 859</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492	<u>25 626</u> 8 492

**212-402.**

					-				
212-402-0100	28013-98	3							
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>24 917</u> 22 052	<u>24 670</u> 20 298	<u>24 670</u> 20 298	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>23 835</u> 20 988	<u>23 671</u> 19 319	<u>23 671</u> 19 319	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>21 842</u> 19 026	<u>21 828</u> 17 512	<u>21 828</u> 17 512	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>21 268</u> 18 461	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>21 268</u> 18 461	<u>21 298</u> 16 992	<u>21 298</u> 16 992	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>21 639</u> 18 827	<u>21 641</u> 17 329	<u>21 641</u> 17 329	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>25 036</u> 22 685	<u>24 437</u> 20 880	<u>24 437</u> 20 880	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>36 062</u> 33 228	<u>34 832</u> 30 585	<u>34 832</u> 30 585	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>32 809</u> 30 335	<u>31 620</u> 27 922	<u>31 620</u> 27 922	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931
212-402-0200	28013-98								

					- ," .				
212-402-0201	0,7 ) ,	( ,	1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8 ) ,	( ,	1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3 ) ,	(	1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5 ) ,	( ,	1	1	<u>668</u> 656	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

212-402-0100	28013-98	3						
212-402-0101	1:1	3	1	2400	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123	<u>22 452</u> 18 123
212-402-0102	1:2	3	1	2400	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249	<u>21 559</u> 17 249
212-402-0103	1:3	3	1	2400	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636	<u>19 915</u> 15 636
212-402-0105	1:2,5	3	1	2400	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0106	1:3	3	1	2400	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172	<u>19 441</u> 15 172
212-402-0107	- 1:1:6	3	1	2400	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472	<u>19 747</u> 15 472
212-402-0108	- 1:1:12	3	1	1900	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643	<u>22 156</u> 18 643
212-402-0109	1:2:5	3	1	2200	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308	<u>31 490</u> 27 308
212-402-0110	1:3	3	1	1900	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931	<u>28 569</u> 24 931
212-402-0200	28013-98							



				,				
212-402-0201	0,7 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0202	1,8 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0203	3 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556
212-402-0204	5 ) ( ,		1	1	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556	<u>569</u> 556

**212-5.**  
**212-501.**

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>21 838</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>21 630</u> 20 794	<u>22 295</u> 20 794
212-501-0102	, II		1	1000	<u>21 838</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>21 630</u> 20 794	<u>22 295</u> 20 794
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 838</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>21 630</u> 20 794	<u>22 295</u> 20 794
212-501-0104	, II		1	1000	<u>21 838</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>21 630</u> 20 794	<u>22 295</u> 20 794
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 178</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>23 971</u> 23 097	<u>24 635</u> 23 097
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 178</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>23 971</u> 23 097	<u>24 635</u> 23 097
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 178</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>23 971</u> 23 097	<u>24 635</u> 23 097
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 178</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>23 971</u> 23 097	<u>24 635</u> 23 097

212-501-0206	, I		1	1000	<u>24 178</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>23 971</u> 23 097	<u>24 635</u> 23 097
212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 178</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>23 971</u> 23 097	<u>24 635</u> 23 097
212-501-0300	1225-2019								
212-501-0301	, I		1	1000	<u>26 369</u> 25 254	<u>27 690</u> 25 254	<u>27 690</u> 25 254	<u>26 162</u> 25 254	<u>26 827</u> 25 254
212-501-0302	, II		1	1000	<u>26 352</u> 25 237	<u>27 672</u> 25 237	<u>27 672</u> 25 237	<u>26 144</u> 25 237	<u>26 809</u> 25 237
212-501-0304	, II		1	1000	<u>26 251</u> 25 138	<u>27 572</u> 25 138	<u>27 572</u> 25 138	<u>26 044</u> 25 138	<u>26 708</u> 25 138
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 220</u> 22 155	<u>24 541</u> 22 155	<u>24 541</u> 22 155	<u>23 013</u> 22 155	<u>23 678</u> 22 155
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 962</u> 21 900	<u>24 283</u> 21 900	<u>24 283</u> 21 900	<u>22 755</u> 21 900	<u>23 419</u> 21 900
212-501-0500	1225-2019								

212-501-0501	I		1	1000	<u>23 428</u> 22 359	<u>24 749</u> 22 359	<u>24 749</u> 22 359	<u>23 221</u> 22 359	<u>23 886</u> 22 359
212-501-0600	1225-2019								
212-501-0601	, I		1	1000	<u>23 428</u> 22 359	<u>24 749</u> 22 359	<u>24 749</u> 22 359	<u>23 221</u> 22 359	<u>23 886</u> 22 359

212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 077</u> 20 794	<u>21 756</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	
212-501-0102	, II		1	1000	<u>23 077</u> 20 794	<u>21 756</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 077</u> 20 794	<u>21 756</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	
212-501-0104	, II		1	1000	<u>23 077</u> 20 794	<u>21 756</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	<u>23 158</u> 20 794	

					,			
212-501-0200	1225-2019							
212-501-0201	, I		1	1000	<u>25 418</u> 23 097	<u>24 097</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097
212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 418</u> 23 097	<u>24 097</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 418</u> 23 097	<u>24 097</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 418</u> 23 097	<u>24 097</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 418</u> 23 097	<u>24 097</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 418</u> 23 097	<u>24 097</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097
212-501-0300	1225-2019							
212-501-0301	, I		1	1000	<u>27 609</u> 25 254	<u>26 288</u> 25 254	<u>27 690</u> 25 254	<u>27 690</u> 25 254
212-501-0302	, II		1	1000	<u>27 591</u> 25 237	<u>26 270</u> 25 237	<u>27 672</u> 25 237	<u>27 672</u> 25 237
212-501-0304	, II		1	1000	<u>27 491</u> 25 138	<u>26 170</u> 25 138	<u>27 572</u> 25 138	<u>27 572</u> 25 138

					,			
212-501-0400	1225-2019							
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 460</u> 22 155	<u>23 139</u> 22 155	<u>24 541</u> 22 155	<u>24 541</u> 22 155
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 202</u> 21 900	<u>22 881</u> 21 900	<u>24 283</u> 21 900	<u>24 283</u> 21 900
212-501-0500	1225-2019							
212-501-0501	I		1	1000	<u>24 668</u> 22 359	<u>23 347</u> 22 359	<u>24 749</u> 22 359	<u>24 749</u> 22 359
212-501-0600	1225-2019							
212-501-0601	, I		1	1000	<u>24 668</u> 22 359	<u>23 347</u> 22 359	<u>24 749</u> 22 359	<u>24 749</u> 22 359

212-502.

					-				
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 178</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>23 971</u> 23 097	<u>24 635</u> 23 097
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 178</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>23 971</u> 23 097	<u>24 635</u> 23 097
212-502-0103	, I		1	1000	<u>23 271</u> 22 204	<u>24 592</u> 22 204	<u>24 592</u> 22 204	<u>23 064</u> 22 204	<u>23 728</u> 22 204
212-502-0104	, II		1	1000	<u>23 271</u> 22 204	<u>24 592</u> 22 204	<u>24 592</u> 22 204	<u>23 064</u> 22 204	<u>23 728</u> 22 204

					,				
212-502-0100	1225-2019								

212-502-0101	, I		1	1000	<u>25 418</u> 23 097	<u>24 097</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097
212-502-0102	, II		1	1000	<u>25 418</u> 23 097	<u>24 097</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097	<u>25 499</u> 23 097
212-502-0103	, I		1	1000	<u>24 510</u> 22 204	<u>23 190</u> 22 204	<u>24 592</u> 22 204	<u>24 592</u> 22 204
212-502-0104	, II		1	1000	<u>24 510</u> 22 204	<u>23 190</u> 22 204	<u>24 592</u> 22 204	<u>24 592</u> 22 204

**212-503.**

-

212-503-0100	- 31015-2002							
212-503-0101	-10		1	1000	<u>27 402</u> 26 270	<u>28 723</u> 26 270	<u>28 723</u> 26 270	<u>27 195</u> 26 270 <u>27 859</u> 26 270



					-				
212-503-0102	-15		1	1000	<u>26 375</u> 25 260	<u>27 696</u> 25 260	<u>27 696</u> 25 260	<u>26 168</u> 25 260	<u>26 832</u> 25 260
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 019</u> 26 878	<u>29 340</u> 26 878	<u>29 340</u> 26 878	<u>27 812</u> 26 878	<u>28 476</u> 26 878

					-				
212-503-0100	-								
	31015-2002								
212-503-0101	-10		1	1000	<u>28 641</u> 26 270	<u>27 321</u> 26 270	<u>28 723</u> 26 270	<u>28 723</u> 26 270	<u>28 723</u> 26 270
212-503-0102	-15		1	1000	<u>27 615</u> 25 260	<u>26 294</u> 25 260	<u>27 696</u> 25 260	<u>27 696</u> 25 260	<u>27 696</u> 25 260
212-503-0103	-20		1	1000	<u>29 258</u> 26 878	<u>27 938</u> 26 878	<u>29 340</u> 26 878	<u>29 340</u> 26 878	<u>29 340</u> 26 878

212-6.  
212-601. -

					-				
212-601-0100	- 1168-2006								
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-								
212-601-0301	-	3		1550	<u>19 246</u> 17 294				

212-601-0100	- 1168-2006								

				,				
212-601-0101	- 1168-2006		1	1	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51	<u>53</u> 51
212-601-0300	-							
212-601-0301	-	3		1550				

213.

213-1.  
213-101.

					-				
				,	”				
					.				
213-101-0100	530-2012	1000 .							
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>61 095</u> 33 929	<u>63 996</u> 33 929	<u>65 930</u> 33 929	<u>61 385</u> 33 929	<u>63 996</u> 33 929
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>61 095</u> 33 929	<u>63 996</u> 33 929	<u>65 930</u> 33 929	<u>61 385</u> 33 929	<u>63 996</u> 33 929
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>61 095</u> 33 929	<u>63 996</u> 33 929	<u>65 930</u> 33 929	<u>61 385</u> 33 929	<u>63 996</u> 33 929
213-101-0500	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .							

					,			
213-101-0100	530-2012 ,	1000 .						
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>53 190</u> 33 929	<u>59 162</u> 33 929	<u>61 095</u> 33 929	<u>65 930</u> 33 929
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	<u>53 190</u> 33 929	<u>59 162</u> 33 929	<u>61 095</u> 33 929	<u>65 930</u> 33 929
213-101-0103	150	1000 .	1	3750	<u>53 190</u> 33 929	<u>59 162</u> 33 929	<u>61 095</u> 33 929	<u>65 930</u> 33 929
213-101-0500	88 , 250 120 , 530-2012	1000 .						

213-104.

, , ,

213-104-0100	1598-96				
213-104-0101	1598-96		1	1000	<u>168 274</u> 165 179
213-104-0200	474-90				
213-104-0201			1	1000	<u>272 185</u> 267 857
213-104-0202			1	1000	<u>249 595</u> 245 536
213-104-0300	2694-78	3			
213-104-0301		3	1	1000	<u>279 945</u> 275 725
213-104-0400	2694-78	3			
213-104-0401	2694-78	3	1	1000	<u>299 292</u> 294 643

**213-3.** , ,  
**213-301.**

					-				
					,				
213-301-0100	( ) 31360-2007	3							
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>29 529</u> 27 648	<u>33 277</u> 29 520	<u>32 315</u> 30 477	<u>29 310</u> 27 648	<u>32 285</u> 29 520
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>30 688</u> 28 525	<u>34 890</u> 30 397	<u>33 934</u> 31 832	<u>30 414</u> 28 525	<u>33 650</u> 30 397
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>30 092</u> 28 086	<u>34 036</u> 29 958	<u>33 110</u> 31 154	<u>29 848</u> 28 086	<u>32 936</u> 29 958
213-301-0200	21520-89	3							
213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>21 141</u> 19 643	<u>23 371</u> 19 643	<u>26 600</u> 19 643	<u>21 199</u> 19 643	<u>22 135</u> 19 643
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>22 209</u> 20 536	<u>24 811</u> 20 536	<u>28 578</u> 20 536	<u>22 277</u> 20 536	<u>23 369</u> 20 536
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>22 946</u> 21 429	<u>25 086</u> 21 429	<u>28 184</u> 21 429	<u>23 003</u> 21 429	<u>23 900</u> 21 429
213-301-0300	( )	3							

8.04-08-2024

213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460	<u>28 739</u> 22 269				
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660	<u>29 100</u> 22 269				

213-301-0100	( ) 31360-2007	3							
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>30 799</u> 25 893	<u>31 587</u> 29 520	<u>33 297</u> 25 893	<u>34 063</u> 29 520	
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 823</u> 25 893	<u>32 777</u> 30 397	<u>34 945</u> 25 893	<u>35 873</u> 30 397	
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>31 241</u> 25 893	<u>32 163</u> 29 958	<u>34 010</u> 25 893	<u>34 907</u> 29 958	
213-301-0200	21520-89	3							



213-301-0201	2,0, D600	3	3	600	<u>23 180</u> 19 643	<u>21 435</u> 19 643	<u>26 600</u> 19 643	<u>24 242</u> 19 643
213-301-0202	2,5, D700	3	3	700	<u>24 588</u> 20 536	<u>22 552</u> 20 536	<u>28 578</u> 20 536	<u>25 827</u> 20 536
213-301-0203	3,5, D800	3	2	800	<u>24 903</u> 21 429	<u>23 229</u> 21 429	<u>28 184</u> 21 429	<u>25 921</u> 21 429
213-301-0300	( )	3						
213-301-0301	B2,5, D500	3	4	460				
213-301-0302	B5,0 D700	3	3	660				

**213-302.**

213-302-0100	945-92									
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	$\frac{309}{277}$	$\frac{352}{277}$	$\frac{421}{277}$	$\frac{306}{277}$	$\frac{326}{277}$	
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	$\frac{171}{152}$	$\frac{198}{152}$	$\frac{241}{152}$	$\frac{169}{152}$	$\frac{182}{152}$	
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	$\frac{756}{674}$	$\frac{825}{674}$	$\frac{851}{674}$	$\frac{825}{674}$	$\frac{851}{674}$	

213-302-0100	945-92									
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	$\frac{348}{277}$	$\frac{311}{277}$	$\frac{421}{277}$	$\frac{370}{277}$		
213-302-0102	390 90 188 , -		2	11,1	$\frac{195}{152}$	$\frac{172}{152}$	$\frac{241}{152}$	$\frac{210}{152}$		

					,				
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>788</u> 674	<u>820</u> 674	<u>846</u> 674	<u>851</u> 674	

213-303. -

					- , ., .				
213-303-0100	- ,								
213-303-0101	- , 600 350 200 ,		2	29	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695

213-303-0100	- ,							
213-303-0101	- , 600 350 200 ,		2	29	<u>1 877</u> 1 695	<u>1 930</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695	<u>1 938</u> 1 695

**213-304.**

					- , ” .				
213-304-0100	945-92								
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>320</u> 286	<u>366</u> 286	<u>439</u> 286	<u>316</u> 286	<u>337</u> 286
213-304-0102	188 , 390 190 -		2	19	<u>560</u> 480	<u>634</u> 480	<u>662</u> 480	<u>634</u> 480	<u>662</u> 480
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>159</u> 143	<u>181</u> 143	<u>216</u> 143	<u>157</u> 143	<u>168</u> 143

					-				
213-304-0104	188 , - 390 90		2	9	<u>397</u> 355	<u>432</u> 355	<u>445</u> 355	<u>432</u> 355	<u>445</u> 355

					,				
213-304-0100	945-92								
213-304-0101	188 , 390 190		2	19	<u>361</u> 286	<u>321</u> 286	<u>439</u> 286	<u>385</u> 286	
213-304-0102	188 , - 390 190		2	19	<u>595</u> 480	<u>629</u> 480	<u>656</u> 480	<u>662</u> 480	
213-304-0103	188 , 390 90		2	9	<u>179</u> 143	<u>160</u> 143	<u>216</u> 143	<u>190</u> 143	
213-304-0104	188 , - 390 90		2	9	<u>414</u> 355	<u>430</u> 355	<u>443</u> 355	<u>445</u> 355	

213-305.

					-				
213-305-0100	945-92								
213-305-0101	188 , 35 390 190		2	9	<u>367</u> 344	<u>395</u> 344	<u>442</u> 344	<u>367</u> 344	<u>374</u> 344
213-305-0102	188 , 50 390 190		2	9	<u>344</u> 327				

					,				
213-305-0100	945-92								
213-305-0101	188 , 35 390 190		2	9	<u>379</u> 344	<u>364</u> 344	<u>426</u> 344	<u>405</u> 344	
213-305-0102	188 , 50 390 190		2	9					

**213-306.**

					-				
213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	$\frac{6\,653}{6\,458}$	$\frac{6\,682}{6\,458}$	$\frac{6\,693}{6\,458}$	$\frac{6\,682}{6\,458}$	$\frac{6\,693}{6\,458}$
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	$\frac{6\,655}{6\,458}$	$\frac{6\,688}{6\,458}$	$\frac{6\,700}{6\,458}$	$\frac{6\,688}{6\,458}$	$\frac{6\,700}{6\,458}$
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7	$\frac{3\,629}{3\,493}$				
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6	$\frac{3\,811}{3\,666}$				
213-306-0105	90 ,	2	1	16	$\frac{4\,402}{4\,220}$				
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9	$\frac{4\,835}{4\,639}$				
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8	$\frac{5\,315}{5\,104}$				
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	$\frac{8\,631}{8\,386}$	$\frac{8\,660}{8\,386}$	$\frac{8\,671}{8\,386}$	$\frac{8\,660}{8\,386}$	$\frac{8\,671}{8\,386}$
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8	$\frac{3\,963}{3\,827}$				
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7	$\frac{4\,401}{4\,250}$				

8.04-08-2024

213-306-0111	65 , -	2	1	11,6	<u>4 623</u> 4 463				
213-306-0112	90 , -	2	1	16	<u>5 295</u> 5 095				
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9	<u>5 559</u> 5 349				
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8	<u>5 840</u> 5 618				

213-306-0100	958-93	2							
213-306-0101	50 ,	2	1	8,9	<u>6 667</u> 6 458	<u>6 680</u> 6 458	<u>6 691</u> 6 458	<u>6 693</u> 6 458	
213-306-0102	55 ,	2	1	9,8	<u>6 670</u> 6 458	<u>6 685</u> 6 458	<u>6 697</u> 6 458	<u>6 700</u> 6 458	
213-306-0103	60 ,	2	1	10,7					



				,				
213-306-0104	65 ,	2	1	11,6				
213-306-0105	90 ,	2	1	16				
213-306-0106	95 ,	2	1	16,9				
213-306-0107	100 ,	2	1	17,8				
213-306-0108	50 , -	2	1	8,9	<u>8 645</u> 8 386	<u>8 658</u> 8 386	<u>8 669</u> 8 386	<u>8 671</u> 8 386
213-306-0109	55 , -	2	1	9,8				
213-306-0110	60 , -	2	1	10,7				
213-306-0111	65 , -	2	1	11,6				
213-306-0112	90 , -	2	1	16				
213-306-0113	95 , -	2	1	16,9				
213-306-0114	100 , -	2	1	17,8				

**213-307.**

					-				
213-307-0100	937-92	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>100 128</u> 90 852	<u>108 009</u> 90 852	<u>110 965</u> 90 852	<u>108 009</u> 90 852	<u>110 965</u> 90 852
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>123 490</u> 113 617	<u>131 371</u> 113 617	<u>134 326</u> 113 617	<u>131 371</u> 113 617	<u>134 326</u> 113 617

213-307-0100	937-92	3							
213-307-0101		3	1	2400	<u>103 822</u> 90 852	<u>107 418</u> 90 852	<u>110 374</u> 90 852	<u>110 965</u> 90 852	<u>110 965</u> 90 852
213-307-0102	-	3	1	2400	<u>127 184</u> 113 617	<u>130 780</u> 113 617	<u>133 735</u> 113 617	<u>134 326</u> 113 617	<u>134 326</u> 113 617

213-309.

				,	” .
213-309-0200	19222-84	3			
213-309-0201	1,5	3	1	610	<u>34 010</u> 32 593

22.

221.

221-1.

221-101.

					-				
221-101-0100	19804-2012								
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	$\frac{16\,657}{13\,834}$	$\frac{17\,930}{13\,834}$	$\frac{19\,692}{13\,834}$	$\frac{16\,755}{13\,834}$	$\frac{17\,048}{13\,834}$
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	$\frac{10\,007}{9\,633}$	$\frac{10\,469}{9\,633}$	$\frac{10\,367}{9\,988}$	$\frac{9\,976}{9\,603}$	$\frac{9\,976}{9\,603}$
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	$\frac{10\,793}{10\,413}$	$\frac{11\,249}{10\,413}$	$\frac{11\,151}{10\,766}$	$\frac{10\,762}{10\,383}$	$\frac{10\,762}{10\,383}$
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	$\frac{11\,774}{11\,384}$	$\frac{12\,228}{11\,384}$	$\frac{12\,131}{11\,736}$	$\frac{11\,744}{11\,354}$	$\frac{11\,744}{11\,354}$

221-101-0114	300 19804-2012, 9		1	228	<u>13 020</u> 12 615	<u>13 474</u> 12 615	<u>13 377</u> 12 968	<u>12 990</u> 12 585	<u>12 990</u> 12 585
221-101-0115	300 19804-2012, 10		1	228	<u>14 438</u> 14 016	<u>14 892</u> 14 016	<u>14 795</u> 14 369	<u>14 407</u> 13 986	<u>14 407</u> 13 986
221-101-0116	300 19804-2012, 11		1	228	<u>16 193</u> 15 751	<u>16 647</u> 15 751	<u>16 550</u> 16 103	<u>16 163</u> 15 720	<u>16 163</u> 15 720
221-101-0117	300 19804-2012, 12		1	228	<u>17 913</u> 17 450	<u>18 367</u> 17 450	<u>18 270</u> 17 802	<u>17 883</u> 17 420	<u>17 883</u> 17 420
221-101-0118	300 19804-2012, 13		1	228	<u>20 914</u> 20 415	<u>21 368</u> 20 415	<u>21 271</u> 20 768	<u>20 884</u> 20 385	<u>20 884</u> 20 385

221-101-0100	19804-2012							
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	$\frac{15\,845}{13\,834}$	$\frac{16\,461}{13\,834}$	$\frac{16\,951}{13\,834}$	$\frac{18\,224}{13\,834}$
221-101-0111	300 19804-2012, 1-3		1	232	$\frac{9\,853}{9\,481}$	$\frac{9\,976}{9\,603}$	$\frac{9\,955}{9\,582}$	$\frac{10\,670}{9\,633}$
221-101-0112	300 19804-2012, 4-6		1	229	$\frac{10\,640}{10\,262}$	$\frac{10\,762}{10\,383}$	$\frac{10\,742}{10\,362}$	$\frac{11\,448}{10\,413}$
221-101-0113	300 19804-2012, 7-8		1	228	$\frac{11\,621}{11\,233}$	$\frac{11\,744}{11\,354}$	$\frac{11\,723}{11\,333}$	$\frac{12\,426}{11\,384}$
221-101-0114	300 19804-2012, 9		1	228	$\frac{12\,867}{12\,464}$	$\frac{12\,990}{12\,585}$	$\frac{12\,969}{12\,564}$	$\frac{13\,672}{12\,615}$
221-101-0115	300 19804-2012, 10		1	228	$\frac{14\,285}{13\,865}$	$\frac{14\,407}{13\,986}$	$\frac{14\,387}{13\,965}$	$\frac{15\,090}{14\,016}$

221-101-0116	300 19804-2012, 11		1	228	<u>16 040</u> 15 599	<u>16 163</u> 15 720	<u>16 142</u> 15 700	<u>16 845</u> 15 751
221-101-0117	300 19804-2012, 12		1	228	<u>17 760</u> 17 299	<u>17 883</u> 17 420	<u>17 862</u> 17 400	<u>18 565</u> 17 450
221-101-0118	300 19804-2012, 13		1	228	<u>20 761</u> 20 264	<u>20 884</u> 20 385	<u>20 863</u> 20 365	<u>21 566</u> 20 415

**221-102.**

					-				
221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>34 372</u> 31 236	<u>39 242</u> 31 236	<u>50 205</u> 31 236	<u>34 372</u> 31 236	<u>36 337</u> 31 236

221-102-0100	13579-78	3							
221-102-0101	7,5 - 13579-2018	3	1	2458	<u>38 775</u> 31 236	<u>34 372</u> 31 236	<u>49 770</u> 31 236	<u>41 377</u> 31 236	



## 221-103.

221-103-0100	28737-90	3							
221-103-0110	3 6 28737-90 20	3	1	2487	<u>133 099</u> 115 958	<u>140 193</u> 115 958	<u>151 013</u> 115 958	<u>133 280</u> 115 958	<u>135 384</u> 115 958
221-103-0111	3 6 28737-90 25	3	1	2488	<u>169 492</u> 151 794	<u>176 643</u> 151 794	<u>187 551</u> 151 794	<u>169 674</u> 151 794	<u>171 795</u> 151 794
221-103-0112	3 6 28737-90 30	3	1	2491	<u>203 573</u> 185 483	<u>210 718</u> 185 483	<u>221 617</u> 185 483	<u>203 754</u> 185 483	<u>205 874</u> 185 483

221-103-0100	28737-90	3						
221-103-0110	3 6 28737-90 20	3	1	2487	<u>128 120</u> 115 958	<u>132 017</u> 115 958	<u>135 203</u> 115 958	<u>142 597</u> 115 958
221-103-0111	3 6 28737-90 25	3	1	2488	<u>164 473</u> 151 794	<u>168 402</u> 151 794	<u>171 613</u> 151 794	<u>179 067</u> 151 794
221-103-0112	3 6 28737-90 30	3	1	2491	<u>198 557</u> 185 483	<u>202 483</u> 185 483	<u>205 692</u> 185 483	<u>213 140</u> 185 483

**221-104.**

221-104-0100	956-93								
221-104-0101	1,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>76 705</u> 60 371	<u>83 735</u> 60 371	<u>94 459</u> 60 371	<u>76 884</u> 60 371	<u>78 969</u> 60 371
221-104-0102	2,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>81 835</u> 65 459	<u>88 857</u> 65 459	<u>99 568</u> 65 459	<u>82 014</u> 65 459	<u>84 096</u> 65 459
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>86 712</u> 70 253	<u>93 745</u> 70 253	<u>104 473</u> 70 253	<u>86 891</u> 70 253	<u>88 977</u> 70 253
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>90 222</u> 73 721	<u>97 255</u> 73 721	<u>107 983</u> 73 721	<u>90 401</u> 73 721	<u>92 487</u> 73 721

221-104-0100	956-93							
221-104-0101	1,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>71 770</u> 60 371	<u>75 633</u> 60 371	<u>78 790</u> 60 371	<u>86 118</u> 60 371

221-104-0102	2,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>76 906</u> 65 459	<u>80 764</u> 65 459	<u>83 918</u> 65 459	<u>91 237</u> 65 459
221-104-0103	3,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>81 775</u> 70 253	<u>85 639</u> 70 253	<u>88 798</u> 70 253	<u>96 129</u> 70 253
221-104-0104	4,5 / 2 , 956-93	3	1	2504	<u>85 285</u> 73 721	<u>89 149</u> 73 721	<u>92 308</u> 73 721	<u>99 639</u> 73 721

222.

,

222-1. , ,  
222-101.

					-				
222-101-0100	13015-2012	3			,				
222-101-0101	( , 937-92 )	3	1	2477	<u>119 983</u> 102 922	<u>127 111</u> 102 922	<u>137 983</u> 102 922	<u>120 164</u> 102 922	<u>122 278</u> 102 922
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>104 912</u> 100 298	<u>115 896</u> 100 298	<u>137 231</u> 100 298	<u>104 912</u> 100 298	<u>109 094</u> 100 298
222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>107 338</u> 102 695	<u>118 322</u> 102 695	<u>139 657</u> 102 695	<u>107 338</u> 102 695	<u>111 520</u> 102 695
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>116 009</u> 111 195	<u>127 216</u> 111 195	<u>148 985</u> 111 195	<u>116 009</u> 111 195	<u>120 277</u> 111 195

222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>138 023</u> 132 879	<u>149 453</u> 132 879	<u>171 655</u> 132 879	<u>138 023</u> 132 879	<u>142 375</u> 132 879
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>96 352</u> 93 374	<u>102 335</u> 93 374	<u>113 957</u> 93 374	<u>96 352</u> 93 374	<u>98 630</u> 93 374
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>98 277</u> 95 276	<u>104 260</u> 95 276	<u>115 882</u> 95 276	<u>98 277</u> 95 276	<u>100 555</u> 95 276

					- , ," .				
222-101-0207	7	3	1	1330	<u>123 400</u> 120 115	<u>129 339</u> 120 115	<u>140 874</u> 120 115	<u>123 400</u> 120 115	<u>125 662</u> 120 115
	31310-								
222-101-0208	8-9	3	1	1900	<u>125 398</u> 121 308	<u>133 881</u> 121 308	<u>150 359</u> 121 308	<u>125 398</u> 121 308	<u>128 628</u> 121 308
	3131								
222-101-0300		3							
222-101-0301		3	1	2460	<u>104 678</u> 100 067	<u>115 662</u> 100 067	<u>136 997</u> 100 067	<u>104 678</u> 100 067	<u>108 861</u> 100 067
	12504-2015								

222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>107 846</u> 103 197	<u>118 829</u> 103 197	<u>140 165</u> 103 197	<u>107 846</u> 103 197	<u>112 028</u> 103 197
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>108 068</u> 103 389	<u>119 141</u> 103 389	<u>140 649</u> 103 389	<u>108 068</u> 103 389	<u>112 284</u> 103 389
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>128 651</u> 123 550	<u>140 305</u> 123 550	<u>162 941</u> 123 550	<u>128 651</u> 123 550	<u>133 089</u> 123 550
222-101-0305		3	1	1350	<u>100 703</u> 97 659	<u>106 730</u> 97 659	<u>118 439</u> 97 659	<u>100 703</u> 97 659	<u>102 998</u> 97 659



					- , ” .				
222-101-0306		3	1	1340	<u>97 540</u> 94 547	<u>103 523</u> 94 547	<u>115 144</u> 94 547	<u>97 540</u> 94 547	<u>99 818</u> 94 547
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>108 869</u> 105 742	<u>114 852</u> 105 742	<u>126 473</u> 105 742	<u>108 869</u> 105 742	<u>111 147</u> 105 742
222-101-0308	8-9	3	1	1510	<u>130 234</u> 126 621	<u>136 976</u> 126 621	<u>150 072</u> 126 621	<u>130 234</u> 126 621	<u>132 801</u> 126 621

222-101-0400		3							
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	$\frac{97\,377}{92\,866}$	$\frac{108\,316}{92\,866}$	$\frac{129\,564}{92\,866}$	$\frac{97\,377}{92\,866}$	$\frac{101\,542}{92\,866}$
222-101-0402	7 12504-2015	3	1	2480	$\frac{97\,419}{92\,866}$	$\frac{108\,492}{92\,866}$	$\frac{130\,000}{92\,866}$	$\frac{97\,419}{92\,866}$	$\frac{101\,635}{92\,866}$
222-101-0403	8-9 12504-2015	3	1	2600	$\frac{115\,912}{110\,975}$	$\frac{127\,521}{110\,975}$	$\frac{150\,070}{110\,975}$	$\frac{115\,912}{110\,975}$	$\frac{120\,332}{110\,975}$
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	$\frac{96\,678}{93\,559}$	$\frac{103\,108}{93\,559}$	$\frac{115\,596}{93\,559}$	$\frac{96\,678}{93\,559}$	$\frac{99\,126}{93\,559}$

					-				
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	<u>98 888</u> 95 661	<u>105 586</u> 95 661	<u>118 595</u> 95 661	<u>98 888</u> 95 661	<u>101 439</u> 95 661
222-101-0406	7 31310-2015	3	1	1650	<u>114 100</u> 110 486	<u>121 467</u> 110 486	<u>135 777</u> 110 486	<u>114 100</u> 110 486	<u>116 905</u> 110 486
222-101-0407	8-9 31310-201	3	1	1520	<u>125 467</u> 121 897	<u>132 254</u> 121 897	<u>145 437</u> 121 897	<u>125 467</u> 121 897	<u>128 051</u> 121 897

8.04-08-2024

222-101-0500	12504-2015	3							
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>159 442</u> 154 031	<u>170 917</u> 154 031	<u>193 206</u> 154 031	<u>159 442</u> 154 031	<u>163 812</u> 154 031

222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	937-92	3	1	2477	<u>114 979</u> 102 922	<u>118 896</u> 102 922	<u>122 097</u> 102 922	<u>129 527</u> 102 922	
222-101-0200	12504-2015	3							
222-101-0201	12504-2015	3	1	2460	<u>114 407</u> 100 298	<u>104 912</u> 100 298	<u>136 394</u> 100 298	<u>119 921</u> 100 298	

222-101-0202	12504-2015	3	1	2460	<u>116 833</u> 102 695	<u>107 338</u> 102 695	<u>138 821</u> 102 695	<u>122 347</u> 102 695
222-101-0203	7 12504-2015	3	1	2510	<u>125 697</u> 111 195	<u>116 009</u> 111 195	<u>148 132</u> 111 195	<u>131 324</u> 111 195
222-101-0204	8-9 12504-2015	3	1	2560	<u>147 904</u> 132 879	<u>138 023</u> 132 879	<u>170 785</u> 132 879	<u>153 642</u> 132 879
222-101-0205	31310	3	1	1340	<u>101 524</u> 93 374	<u>96 352</u> 93 374	<u>113 501</u> 93 374	<u>104 528</u> 93 374

				,				
222-101-0206	31310-2015	3	1	1340	<u>103 449</u> 95 276	<u>98 277</u> 95 276	<u>115 426</u> 95 276	<u>106 453</u> 95 276
222-101-0207	7 31310-	3	1	1330	<u>128 534</u> 120 115	<u>123 400</u> 120 115	<u>140 421</u> 120 115	<u>131 515</u> 120 115
222-101-0208	8-9 3131	3	1	1900	<u>132 731</u> 121 308	<u>125 398</u> 121 308	<u>149 713</u> 121 308	<u>136 990</u> 121 308

222-101-0300		3						
222-101-0301	12504-2015	3	1	2460	<u>114 173</u> 100 067	<u>104 678</u> 100 067	<u>136 161</u> 100 067	<u>119 688</u> 100 067
222-101-0302	12504-2015	3	1	2460	<u>117 341</u> 103 197	<u>107 846</u> 103 197	<u>139 328</u> 103 197	<u>122 855</u> 103 197
222-101-0303	7 12504-2015	3	1	2480	<u>117 640</u> 103 389	<u>108 068</u> 103 389	<u>139 806</u> 103 389	<u>123 199</u> 103 389
222-101-0304	8-9 12504-2015	3	1	2610	<u>138 725</u> 123 550	<u>128 651</u> 123 550	<u>162 053</u> 123 550	<u>144 576</u> 123 550

				,				
222-101-0305		3	1	1350	<u>105 913</u> 97 659	<u>100 703</u> 97 659	<u>117 980</u> 97 659	<u>108 939</u> 97 659
222-101-0306		3	1	1340	<u>102 712</u> 94 547	<u>97 540</u> 94 547	<u>114 689</u> 94 547	<u>105 716</u> 94 547
222-101-0307	7	3	1	1340	<u>114 041</u> 105 742	<u>108 869</u> 105 742	<u>126 018</u> 105 742	<u>117 045</u> 105 742



	8-9							
222-101-0308		3	1	1510	$\frac{136\,062}{126\,621}$	$\frac{130\,234}{126\,621}$	$\frac{149\,558}{126\,621}$	$\frac{139\,447}{126\,621}$
222-101-0400		3						
222-101-0401	12504-2015	3	1	2450	$\frac{106\,833}{92\,866}$	$\frac{97\,377}{92\,866}$	$\frac{128\,731}{92\,866}$	$\frac{112\,325}{92\,866}$
	7							
222-101-0402	12504-2015	3	1	2480	$\frac{106\,991}{92\,866}$	$\frac{97\,419}{92\,866}$	$\frac{129\,157}{92\,866}$	$\frac{112\,550}{92\,866}$
	8-9							
222-101-0403	12504-2015	3	1	2600	$\frac{125\,947}{110\,975}$	$\frac{115\,912}{110\,975}$	$\frac{149\,186}{110\,975}$	$\frac{131\,775}{110\,975}$

					,			
222-101-0404	31310-2015	3	1	1440	$\frac{102\,236}{93\,559}$	$\frac{96\,678}{93\,559}$	$\frac{115\,107}{93\,559}$	$\frac{105\,464}{93\,559}$
222-101-0405	31310-2015	3	1	1500	$\frac{104\,678}{95\,661}$	$\frac{98\,888}{95\,661}$	$\frac{118\,085}{95\,661}$	$\frac{108\,040}{95\,661}$
222-101-0406	<div>7</div> <div>31310-2015</div>	3	1	1650	$\frac{120\,468}{110\,486}$	$\frac{114\,100}{110\,486}$	$\frac{135\,216}{110\,486}$	$\frac{124\,167}{110\,486}$

				,				
222-101-0407	8-9	3	1	1520	<u>131 334</u> 121 897	<u>125 467</u> 121 897	<u>144 920</u> 121 897	<u>134 741</u> 121 897
222-101-0500	31310-201 12504-2015	3						
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>169 362</u> 154 031	<u>159 442</u> 154 031	<u>192 332</u> 154 031	<u>175 123</u> 154 031

**222-102.**

222-102-0100	948-84	3			
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>220 245</u> 213 677
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>188 560</u> 182 666
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>151 059</u> 145 847
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>119 045</u> 114 464
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>108 948</u> 104 558
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>165 782</u> 160 280
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>133 204</u> 128 337
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>148 793</u> 143 640
222-102-0200	948-84	3			
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>73 933</u> 70 235

222-2. ,  
222-201.

					- , .				
222-201-0200	20372-2015 ,								
222-201-0215	2 18-3		1	10400	<u>1 105 925</u> 1 027 416	<u>1 135 731</u> 1 027 416	<u>1 181 199</u> 1 027 416	<u>1 106 683</u> 1 027 416	<u>1 115 524</u> 1 027 416

					,				
222-201-0200	20372-2015 ,								
222-201-0215	2 18-3		1	10400	<u>1 085 002</u> 1 027 416	<u>1 101 379</u> 1 027 416	<u>1 114 766</u> 1 027 416	<u>1 145 835</u> 1 027 416	

**222-203.**

222-203-0200	12767-2016	3							
222-203-0201	160 7-9 ,	3	1	2540	$\frac{138\ 727}{134\ 288}$	$\frac{143\ 786}{134\ 288}$	$\frac{155\ 114}{134\ 288}$	$\frac{138\ 727}{134\ 288}$	$\frac{140\ 655}{134\ 288}$
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	$\frac{12\ 722}{12\ 237}$	$\frac{13\ 325}{12\ 237}$	$\frac{13\ 801}{13\ 304}$	$\frac{12\ 826}{12\ 237}$	$\frac{12\ 952}{12\ 237}$
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	$\frac{11\ 153}{9\ 883}$				
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	$\frac{11\ 832}{10\ 548}$				
222-203-0407	, 16 949-92	2	1	312	$\frac{16\ 348}{14\ 982}$				

					-				
				,	,				
					.				

					,				
222-203-0200	12767-2016	3							
222-203-0201	160 7-9 ,	3	1	2540	<u>143 302</u> 134 288	<u>138 727</u> 134 288	<u>154 664</u> 134 288	<u>145 991</u> 134 288	
222-203-0300	949-92	2							
222-203-0303	, 8 949-92	2	1	303	<u>13 340</u> 12 849	<u>12 826</u> 12 237	<u>13 876</u> 13 378	<u>13 588</u> 12 237	
222-203-0400	949-92	2							
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314					

				,				
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314				
222-203-0407	, 16 949-92	2	1	312				



222-3. , ,  
222-301. , ,

					-				
222-301-0100	8717-2016				,				
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>6 852</u> 6 199	<u>7 113</u> 6 199	<u>7 511</u> 6 199	<u>6 859</u> 6 199	<u>6 936</u> 6 199
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>36 774</u> 33 546	<u>38 047</u> 33 546	<u>39 988</u> 33 546	<u>36 806</u> 33 546	<u>37 184</u> 33 546
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>32 825</u> 30 090	<u>33 894</u> 30 090	<u>35 524</u> 30 090	<u>32 852</u> 30 090	<u>33 169</u> 30 090
222-301-0300	9818-2015	2							
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>21 460</u> 18 961				

222-301-0100	8717-2016							
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{6\,669}{6\,199}$	$\frac{6\,813}{6\,199}$	$\frac{6\,930}{6\,199}$	$\frac{7\,202}{6\,199}$
222-301-0200	9818-2015	2						
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{35\,881}{33\,546}$	$\frac{36\,580}{33\,546}$	$\frac{37\,152}{33\,546}$	$\frac{38\,478}{33\,546}$
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	$\frac{32\,074}{30\,090}$	$\frac{32\,662}{30\,090}$	$\frac{33\,142}{30\,090}$	$\frac{34\,256}{30\,090}$
222-301-0300	9818-2015	2						
222-301-0301	9818-2015	2	1	333				

222-302. ,

					-				
222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>163 648</u> 158 869	<u>168 786</u> 158 869	<u>180 293</u> 158 869	<u>163 648</u> 158 869	<u>165 606</u> 158 869

222-302-0200	961-93	3							
222-302-0201	160	3	1	2580	<u>168 295</u> 158 869	<u>163 648</u> 158 869	<u>179 836</u> 158 869	<u>171 026</u> 158 869	

225.  
225-1.  
225-101.

					-				
225-101-0100	8020-2016								
225-101-0101	7-3		1	130	<u>9 046</u> 8 795	<u>9 304</u> 8 795	<u>9 884</u> 8 795	<u>9 046</u> 8 795	<u>9 150</u> 8 795
225-101-0102	7-6		1	250	<u>8 438</u> 6 778				
225-101-0103	7-9		1	380	<u>12 573</u> 10 035	<u>13 662</u> 10 035	<u>15 324</u> 10 035	<u>12 601</u> 10 035	<u>12 924</u> 10 035
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 768</u> 6 419	<u>8 341</u> 6 419	<u>9 216</u> 6 419	<u>7 783</u> 6 419	<u>7 953</u> 6 419
225-101-0105	10-6		1	400	<u>12 700</u> 10 035	<u>13 847</u> 10 035	<u>15 596</u> 10 035	<u>12 730</u> 10 035	<u>13 070</u> 10 035
225-101-0106	10-9		1	600	<u>17 390</u> 16 518	<u>18 579</u> 16 518	<u>21 255</u> 16 518	<u>17 390</u> 16 518	<u>17 870</u> 16 518
225-101-0108	15-6		1	660	<u>18 361</u> 17 411	<u>19 669</u> 17 411	<u>22 612</u> 17 411	<u>18 361</u> 17 411	<u>18 889</u> 17 411
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>21 905</u> 20 536	<u>23 887</u> 20 536	<u>28 347</u> 20 536	<u>21 905</u> 20 536	<u>22 705</u> 20 536

225-101-0110	20-6		1	980	<u>35 969</u> 29 381	<u>38 778</u> 29 381	<u>43 062</u> 29 381	<u>36 041</u> 29 381	<u>36 874</u> 29 381
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>25 607</u> 23 661	<u>28 540</u> 23 661	<u>35 140</u> 23 661	<u>25 607</u> 23 661	<u>26 790</u> 23 661
225-101-0114	15-3		1	320	<u>14 368</u> 6 915				
225-101-0115	20-3		1	1575	<u>21 532</u> 11 698				
225-101-0200	8020-2016								
225-101-0201	6		1	50	<u>6 517</u> 6 384	<u>6 616</u> 6 384	<u>6 839</u> 6 384	<u>6 517</u> 6 384	<u>6 557</u> 6 384
225-101-0203	10		1	102,5	<u>7 568</u> 6 780	<u>7 894</u> 6 780	<u>8 346</u> 6 780	<u>7 593</u> 6 780	<u>7 669</u> 6 780
225-101-0600	8020-2016								
225-101-0601	10		1	450	<u>13 607</u> 12 946	<u>14 499</u> 12 946	<u>16 506</u> 12 946	<u>13 607</u> 12 946	<u>13 967</u> 12 946
225-101-0602	15		1	950	<u>19 590</u> 18 304	<u>21 473</u> 18 304	<u>25 710</u> 18 304	<u>19 590</u> 18 304	<u>20 350</u> 18 304
225-101-0603	20		1	1480	<u>25 607</u> 23 661	<u>28 540</u> 23 661	<u>35 140</u> 23 661	<u>25 607</u> 23 661	<u>26 790</u> 23 661
225-101-0605	10-1		1	250	<u>13 834</u> 13 393	<u>14 330</u> 13 393	<u>15 445</u> 13 393	<u>13 834</u> 13 393	<u>14 034</u> 13 393

225-101-0606	10-2		1	250	<u>15 863</u> 14 103	<u>16 579</u> 14 103	<u>17 672</u> 14 103	<u>15 881</u> 14 103	<u>16 094</u> 14 103
225-101-0607	13-1		1	450					
225-101-0608	13-2		1	450					
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>22 901</u> 21 875	<u>24 249</u> 21 875	<u>27 282</u> 21 875	<u>22 901</u> 21 875	<u>23 445</u> 21 875
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>45 222</u> 40 410	<u>47 171</u> 40 410	<u>50 143</u> 40 410	<u>45 271</u> 40 410	<u>45 849</u> 40 410
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>46 280</u> 42 398	<u>47 799</u> 42 398	<u>50 116</u> 42 398	<u>46 318</u> 42 398	<u>46 769</u> 42 398
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>46 463</u> 42 579	<u>47 982</u> 42 579	<u>50 299</u> 42 579	<u>46 501</u> 42 579	<u>46 952</u> 42 579
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>25 495</u> 23 661	<u>28 229</u> 23 661	<u>34 384</u> 23 661	<u>25 495</u> 23 661	<u>26 598</u> 23 661
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>96 243</u> 86 424	<u>100 198</u> 86 424	<u>106 231</u> 86 424	<u>96 343</u> 86 424	<u>97 516</u> 86 424
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>79 728</u> 71 237	<u>83 167</u> 71 237	<u>88 413</u> 71 237	<u>79 815</u> 71 237	<u>80 835</u> 71 237
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>96 012</u> 87 328	<u>99 451</u> 87 328	<u>104 698</u> 87 328	<u>96 100</u> 87 328	<u>97 120</u> 87 328
225-101-0620	10		1	800	<u>50 285</u> 44 658	<u>52 578</u> 44 658	<u>56 075</u> 44 658	<u>50 343</u> 44 658	<u>51 024</u> 44 658

					-				
225-101-0621	6		1	2260	<u>132 308</u> 116 528	<u>138 785</u> 116 528	<u>148 665</u> 116 528	<u>132 472</u> 116 528	<u>134 394</u> 116 528
225-101-0622	10		1	2480	<u>148 986</u> 131 625	<u>156 094</u> 131 625	<u>166 936</u> 131 625	<u>149 167</u> 131 625	<u>151 275</u> 131 625

225-101-0100	8020-2016							
225-101-0101	7-3		1	130	<u>9 279</u> 8 795	<u>9 046</u> 8 795	<u>9 861</u> 8 795	<u>9 417</u> 8 795
225-101-0102	7-6		1	250				
225-101-0103	7-9		1	380	<u>11 809</u> 10 035	<u>12 407</u> 10 035	<u>12 896</u> 10 035	<u>14 031</u> 10 035
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 366</u> 6 419	<u>7 681</u> 6 419	<u>7 938</u> 6 419	<u>8 536</u> 6 419
225-101-0105	10-6		1	400	<u>11 896</u> 10 035	<u>12 526</u> 10 035	<u>13 040</u> 10 035	<u>14 235</u> 10 035

225-101-0106	10-9		1	600	<u>18 465</u> 16 518	<u>17 390</u> 16 518	<u>21 149</u> 16 518	<u>19 100</u> 16 518
225-101-0108	15-6		1	660	<u>19 543</u> 17 411	<u>18 361</u> 17 411	<u>22 495</u> 17 411	<u>20 242</u> 17 411
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>23 697</u> 20 536	<u>21 905</u> 20 536	<u>28 170</u> 20 536	<u>24 755</u> 20 536
225-101-0110	20-6		1	980	<u>33 998</u> 29 381	<u>35 541</u> 29 381	<u>36 802</u> 29 381	<u>39 730</u> 29 381
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>28 258</u> 23 661	<u>25 607</u> 23 661	<u>34 878</u> 23 661	<u>29 825</u> 23 661
225-101-0114	15-3		1	320				
225-101-0115	20-3		1	1575				
225-101-0200	8020-2016							
225-101-0201	6		1	50	<u>6 606</u> 6 384	<u>6 517</u> 6 384	<u>6 830</u> 6 384	<u>6 659</u> 6 384
225-101-0203	10		1	102,5	<u>7 360</u> 6 780	<u>7 518</u> 6 780	<u>7 643</u> 6 780	<u>7 970</u> 6 780
225-101-0600	8020-2016							
225-101-0601	10		1	450	<u>14 413</u> 12 946	<u>13 607</u> 12 946	<u>16 426</u> 12 946	<u>14 890</u> 12 946



225-101-0602	15		1	950	<u>21 292</u> 18 304	<u>19 590</u> 18 304	<u>25 541</u> 18 304	<u>22 298</u> 18 304
225-101-0603	20		1	1480	<u>28 258</u> 23 661	<u>25 607</u> 23 661	<u>34 878</u> 23 661	<u>29 825</u> 23 661
225-101-0605	10-1		1	250	<u>14 282</u> 13 393	<u>13 834</u> 13 393	<u>15 400</u> 13 393	<u>14 547</u> 13 393
225-101-0606	10-2		1	250	<u>15 360</u> 14 103	<u>15 753</u> 14 103	<u>16 075</u> 14 103	<u>16 822</u> 14 103
225-101-0607	13-1		1	450	<u>35 841</u> 33 294			
225-101-0608	13-2		1	450	<u>48 280</u> 45 488			
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>24 119</u> 21 875	<u>22 901</u> 21 875	<u>27 161</u> 21 875	<u>24 839</u> 21 875
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>43 854</u> 40 410	<u>44 924</u> 40 410	<u>45 800</u> 40 410	<u>47 831</u> 40 410
225-101-0611	3 15-1		1	530	<u>45 214</u> 42 398	<u>46 048</u> 42 398	<u>46 730</u> 42 398	<u>48 314</u> 42 398
225-101-0612	3 15-2		1	530	<u>45 397</u> 42 579	<u>46 231</u> 42 579	<u>46 913</u> 42 579	<u>48 497</u> 42 579
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>27 967</u> 23 661	<u>25 495</u> 23 661	<u>34 140</u> 23 661	<u>29 428</u> 23 661

225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>93 466</u> 86 424	<u>95 639</u> 86 424	<u>97 416</u> 86 424	<u>101 539</u> 86 424
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>77 313</u> 71 237	<u>79 203</u> 71 237	<u>80 748</u> 71 237	<u>84 333</u> 71 237
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>93 598</u> 87 328	<u>95 488</u> 87 328	<u>97 032</u> 87 328	<u>100 617</u> 87 328
225-101-0620	10		1	800	<u>48 676</u> 44 658	<u>49 935</u> 44 658	<u>50 965</u> 44 658	<u>53 355</u> 44 658
225-101-0621	6		1	2260	<u>127 761</u> 116 528	<u>131 320</u> 116 528	<u>134 229</u> 116 528	<u>140 980</u> 116 528
225-101-0622	10		1	2480	<u>143 996</u> 131 625	<u>147 902</u> 131 625	<u>151 094</u> 131 625	<u>158 503</u> 131 625

**225-102.**

					-				
225-102-0100	20 13015-2012								
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>178 688</u> 135 248				
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>308 554</u> 242 600				
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>254 684</u> 198 522	<u>280 780</u> 198 522	<u>316 912</u> 198 522	<u>256 691</u> 198 522	<u>262 714</u> 198 522
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>389 919</u> 305 522	<u>429 063</u> 305 522	<u>483 262</u> 305 522	<u>392 930</u> 305 522	<u>401 964</u> 305 522
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>458 750</u> 347 419				
225-102-0147	2		1	1500	<u>43 017</u> 32 813				
225-102-0148	3		1	700	<u>21 362</u> 16 575				
225-102-0200	20 13015-2012								

225-102-0201	1.300		1	5800	<u>124 921</u> 94 922	<u>140 835</u> 94 922	<u>167 812</u> 94 922	<u>126 400</u> 94 922	<u>129 477</u> 94 922
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>166 953</u> 127 105	<u>188 081</u> 127 105	<u>223 895</u> 127 105	<u>168 917</u> 127 105	<u>173 001</u> 127 105
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>152 428</u> 115 714	<u>171 909</u> 115 714	<u>204 933</u> 115 714	<u>154 239</u> 115 714	<u>158 004</u> 115 714
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>210 161</u> 160 915	<u>236 227</u> 160 915	<u>280 413</u> 160 915	<u>212 583</u> 160 915	<u>217 622</u> 160 915
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>199 877</u> 153 683	<u>224 297</u> 153 683	<u>265 693</u> 153 683	<u>202 147</u> 153 683	<u>206 867</u> 153 683
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>264 643</u> 203 404	<u>297 020</u> 203 404	<u>351 904</u> 203 404	<u>267 652</u> 203 404	<u>273 911</u> 203 404
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>296 087</u> 235 182				
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>354 174</u> 273 605				
225-102-0209	5		1	4000	<u>97 245</u> 76 338				
225-102-0210	6		1	4600	<u>114 166</u> 90 077				
225-102-0211	7		1	5900	<u>143 945</u> 113 097				

8.04-08-2024

200

					-				
225-102-0212	8		1	7600	<u>193 232</u> 153 343				

225-102-0100	20 13015-2012							
225-102-0138	8.201		1	6400	<u>177 490</u> 146 810			
225-102-0139	8.302		1	9600	<u>315 206</u> 268 225			
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>238 040</u> 198 522	<u>250 669</u> 198 522	<u>260 706</u> 198 522	<u>286 802</u> 198 522
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>364 953</u> 305 522	<u>383 897</u> 305 522	<u>398 952</u> 305 522	<u>438 096</u> 305 522
225-102-0143	9.403		1	16400	<u>459 383</u> 380 676			

225-102-0147	2		1	1500	<u>42 416</u> 35 210			
225-102-0148	3		1	700	<u>21 417</u> 18 022			
225-102-0200	20  13015-2012							
225-102-0201	1.300		1	5800	<u>113 385</u> 94 922	<u>121 963</u> 94 922	<u>139 416</u> 94 922	<u>146 515</u> 94 922
225-102-0202	1.400		1	7700	<u>151 638</u> 127 105	<u>163 026</u> 127 105	<u>186 196</u> 127 105	<u>195 621</u> 127 105
225-102-0203	2.300		1	7100	<u>138 306</u> 115 714	<u>148 807</u> 115 714	<u>170 171</u> 115 714	<u>178 861</u> 115 714
225-102-0204	2.400		1	9500	<u>191 265</u> 160 915	<u>205 316</u> 160 915	<u>233 901</u> 160 915	<u>245 529</u> 160 915
225-102-0205	3.300		1	8900	<u>182 175</u> 153 683	<u>195 338</u> 153 683	<u>222 118</u> 153 683	<u>233 012</u> 153 683
225-102-0206	3.400		1	11800	<u>241 173</u> 203 404	<u>258 625</u> 203 404	<u>294 131</u> 203 404	<u>308 574</u> 203 404
225-102-0207	4.300		1	11600	<u>286 993</u> 248 886			

					,			
225-102-0208	4.400		1	15500	<u>332 903</u> 282 975			
225-102-0209	5		1	4000	<u>100 646</u> 87 472			
225-102-0210	6		1	4600	<u>118 945</u> 103 732			
225-102-0211	7		1	5900	<u>149 221</u> 129 775			
225-102-0212	8		1	7600	<u>187 937</u> 162 972			

**225-104.**

225-104-0100	30 224547-2016								
225-104-0104	1-100		1	400	<u>38 268</u> 35 022	<u>39 541</u> 35 022	<u>41 304</u> 35 022	<u>38 366</u> 35 022	<u>38 660</u> 35 022
225-104-0106	10-100 ( 71)		1	3000	<u>186 898</u> 164 513	<u>196 445</u> 164 513	<u>209 664</u> 164 513	<u>187 632</u> 164 513	<u>189 835</u> 164 513
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>367 479</u> 323 458	<u>386 255</u> 323 458	<u>412 253</u> 323 458	<u>368 923</u> 323 458	<u>373 256</u> 323 458
225-104-0112	12-100 ( 73)		1	3500	<u>228 725</u> 202 401	<u>239 864</u> 202 401	<u>255 286</u> 202 401	<u>229 582</u> 202 401	<u>232 153</u> 202 401
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>43 785</u> 39 807	<u>45 376</u> 39 807	<u>47 580</u> 39 807	<u>43 908</u> 39 807	<u>44 275</u> 39 807
225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>73 158</u> 64 859	<u>76 658</u> 64 859	<u>81 505</u> 64 859	<u>73 427</u> 64 859	<u>74 235</u> 64 859
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>141 550</u> 125 671	<u>148 233</u> 125 671	<u>157 487</u> 125 671	<u>142 064</u> 125 671	<u>143 606</u> 125 671
225-104-0128	5-100 ( 14)		1	1300	<u>73 006</u> 63 462	<u>77 143</u> 63 462	<u>82 871</u> 63 462	<u>73 324</u> 63 462	<u>74 278</u> 63 462



					-				
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>141 839</u> 125 954	<u>148 522</u> 125 954	<u>157 775</u> 125 954	<u>142 353</u> 125 954	<u>143 895</u> 125 954
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>269 567</u> 238 074	<u>282 933</u> 238 074	<u>301 440</u> 238 074	<u>270 595</u> 238 074	<u>273 680</u> 238 074
225-104-0200	30 24547-2016								
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>91 714</u> 83 676	<u>94 897</u> 83 676	<u>99 303</u> 83 676	<u>91 959</u> 83 676	<u>92 693</u> 83 676
225-104-0202	1.150		1	1500	<u>98 093</u> 86 809				
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>151 662</u> 136 208	<u>158 027</u> 136 208	<u>166 840</u> 136 208	<u>152 152</u> 136 208	<u>153 621</u> 136 208
225-104-0204	1.300		1	3000	<u>180 076</u> 157 825				
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>89 131</u> 79 896	<u>92 950</u> 79 896	<u>98 238</u> 79 896	<u>89 425</u> 79 896	<u>90 306</u> 79 896
225-104-0206	2.150		1	1800	<u>117 711</u> 104 171				
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>152 214</u> 134 254	<u>159 852</u> 134 254	<u>170 428</u> 134 254	<u>152 802</u> 134 254	<u>154 565</u> 134 254

225-104-0210	3.150		1	2300	<u>150 409</u> 133 108				
225-104-0211	3.200		1	3100	<u>202 723</u> 179 404				
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>111 172</u> 98 384				
225-104-0214	4.150		1	2600	<u>170 028</u> 150 470				
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>193 887</u> 168 245				
225-104-0220	5.300		1	6400	<u>387 686</u> 340 148				
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>160 153</u> 142 037	<u>167 791</u> 142 037	<u>178 367</u> 142 037	<u>160 741</u> 142 037	<u>162 504</u> 142 037
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>299 048</u> 263 233	<u>314 324</u> 263 233	<u>335 474</u> 263 233	<u>300 223</u> 263 233	<u>303 748</u> 263 233
225-104-0224	6.300		1	7100	<u>217 870</u> 169 294	<u>240 465</u> 169 294	<u>271 750</u> 169 294	<u>219 608</u> 169 294	<u>224 822</u> 169 294
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>207 341</u> 182 684	<u>217 843</u> 182 684	<u>232 384</u> 182 684	<u>208 149</u> 182 684	<u>210 573</u> 182 684
225-104-0226	7.150		1	4900	<u>320 435</u> 283 576				

225-104-0227	7.200		1	6600	<u>419 017</u> 369 617	<u>440 021</u> 369 617	<u>469 103</u> 369 617	<u>420 632</u> 369 617	<u>425 479</u> 369 617
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>133 342</u> 118 247				
225-104-0300	30  24547-2016								
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	<u>92 296</u> 82 374	<u>96 433</u> 82 374	<u>102 161</u> 82 374	<u>92 614</u> 82 374	<u>93 569</u> 82 374
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900	<u>120 596</u> 106 376	<u>126 643</u> 106 376	<u>135 015</u> 106 376	<u>121 062</u> 106 376	<u>122 457</u> 106 376
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	<u>156 154</u> 137 492	<u>164 110</u> 137 492	<u>175 126</u> 137 492	<u>156 766</u> 137 492	<u>158 602</u> 137 492
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900	<u>239 312</u> 210 284	<u>251 723</u> 210 284	<u>268 908</u> 210 284	<u>240 267</u> 210 284	<u>243 131</u> 210 284
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>189 724</u> 169 156	<u>198 316</u> 169 156	<u>210 213</u> 169 156	<u>190 385</u> 169 156	<u>192 368</u> 169 156
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>214 502</u> 185 336				
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>319 476</u> 278 892	<u>336 979</u> 278 892	<u>361 215</u> 278 892	<u>320 823</u> 278 892	<u>324 862</u> 278 892

225-104-0400	30 24547-2016								
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>173 681</u> 154 675	<u>181 637</u> 154 675	<u>192 653</u> 154 675	<u>174 293</u> 154 675	<u>176 129</u> 154 675
225-104-0404	16-170		1	3600					
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>290 608</u> 254 334	<u>306 202</u> 254 334	<u>327 793</u> 254 334	<u>291 807</u> 254 334	<u>295 406</u> 254 334
225-104-0500	30, 35 24547-2016								
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700	<u>149 529</u> 135 989				
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	<u>128 812</u> 115 054	<u>134 540</u> 115 054	<u>142 472</u> 115 054	<u>129 253</u> 115 054	<u>130 575</u> 115 054
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000	<u>214 628</u> 197 940				
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300	<u>175 697</u> 157 900				
225-104-0510	5.200		1	4600	<u>351 391</u> 315 797				

					-				
225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600	<u>260 044</u> 238 721				
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800	<u>268 142</u> 245 412				
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	<u>221 169</u> 196 864	<u>231 352</u> 196 864	<u>245 453</u> 196 864	<u>221 952</u> 196 864	<u>224 302</u> 196 864
225-104-0516	8.200		1	6400	<u>498 853</u> 449 135				
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	<u>306 097</u> 275 135	<u>318 827</u> 275 135	<u>336 452</u> 275 135	<u>307 076</u> 275 135	<u>310 014</u> 275 135
225-104-0518	9.200		1	8000	<u>623 563</u> 561 416				
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>259 645</u> 232 714	<u>270 784</u> 232 714	<u>286 206</u> 232 714	<u>260 502</u> 232 714	<u>263 073</u> 232 714
225-104-0520	10.200		1	7000	<u>580 163</u> 525 107				
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>335 617</u> 302 829	<u>348 984</u> 302 829	<u>367 490</u> 302 829	<u>336 646</u> 302 829	<u>339 730</u> 302 829
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600	<u>439 986</u> 396 415	<u>457 808</u> 396 415	<u>482 483</u> 396 415	<u>441 357</u> 396 415	<u>445 470</u> 396 415
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>328 400</u> 294 505	<u>342 402</u> 294 505	<u>361 791</u> 294 505	<u>329 477</u> 294 505	<u>332 708</u> 294 505

					-				
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	<u>439 320</u> 394 514	<u>457 778</u> 394 514	<u>483 335</u> 394 514	<u>440 740</u> 394 514	<u>445 000</u> 394 514
225-104-0528	14.200		1	11600	<u>904 167</u> 814 054				
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800	<u>607 975</u> 547 381				
225-104-0530	15.200		1	15600	<u>1 215 949</u> 1 094 763				
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200	<u>557 463</u> 507 845				
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000					
225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000	<u>1 246 079</u> 1 159 247				
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>712 018</u> 641 273	<u>740 978</u> 641 273	<u>781 076</u> 641 273	<u>714 246</u> 641 273	<u>720 929</u> 641 273
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>990 615</u> 908 791	<u>1 022 439</u> 908 791	<u>1 066 503</u> 908 791	<u>993 063</u> 908 791	<u>1 000 407</u> 908 791
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	<u>2 264 782</u> 2 134 886	<u>2 308 380</u> 2 134 886	<u>2 368 748</u> 2 134 886	<u>2 268 135</u> 2 134 886	<u>2 278 197</u> 2 134 886
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900	<u>196 255</u> 180 551				
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400	<u>222 912</u> 203 566				

					-				
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100	<u>308 387</u> 282 996				
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900	<u>404 253</u> 371 990				
225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800	<u>497 207</u> 457 506				
225-104-0600	30, 35  24547-2016								
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	<u>150 076</u> 134 030	<u>156 759</u> 134 030	<u>166 013</u> 134 030	<u>150 590</u> 134 030	<u>152 133</u> 134 030
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600	<u>202 975</u> 182 771				
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	<u>235 365</u> 209 534	<u>246 185</u> 209 534	<u>261 167</u> 209 534	<u>236 197</u> 209 534	<u>238 694</u> 209 534
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>308 633</u> 275 126	<u>322 636</u> 275 126	<u>342 024</u> 275 126	<u>309 710</u> 275 126	<u>312 942</u> 275 126
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>376 987</u> 335 275	<u>394 490</u> 335 275	<u>418 725</u> 335 275	<u>378 333</u> 335 275	<u>382 372</u> 335 275
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500	<u>547 932</u> 490 389				

225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>774 108</u> 697 154	<u>805 614</u> 697 154	<u>849 237</u> 697 154	<u>776 532</u> 697 154	<u>783 802</u> 697 154

225-104-0100	30 224547-2016								
225-104-0104	1-100		1	400	<u>37 456</u> 35 022	<u>38 072</u> 35 022	<u>38 562</u> 35 022	<u>39 835</u> 35 022	
225-104-0106	10-100 ( 71)		1	3000	<u>180 808</u> 164 513	<u>185 429</u> 164 513	<u>189 101</u> 164 513	<u>198 648</u> 164 513	
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>355 503</u> 323 458	<u>364 590</u> 323 458	<u>371 812</u> 323 458	<u>390 588</u> 323 458	
225-104-0112	12-100 ( 73)		1	3500	<u>221 621</u> 202 401	<u>227 012</u> 202 401	<u>231 296</u> 202 401	<u>242 434</u> 202 401	
225-104-0118	2-100 ( 11)		1	500	<u>42 770</u> 39 807	<u>43 540</u> 39 807	<u>44 152</u> 39 807	<u>45 744</u> 39 807	



225-104-0124	4-100 ( 13)		1	1100	<u>70 925</u> 64 859	<u>72 619</u> 64 859	<u>73 966</u> 64 859	<u>77 466</u> 64 859
225-104-0126	4-200		1	2100	<u>137 288</u> 125 671	<u>140 522</u> 125 671	<u>143 092</u> 125 671	<u>149 775</u> 125 671
225-104-0128	5-100 ( 14)		1	1300	<u>70 367</u> 63 462	<u>72 369</u> 63 462	<u>73 960</u> 63 462	<u>78 097</u> 63 462
225-104-0143	9-100 ( 17)		1	2100	<u>137 576</u> 125 954	<u>140 811</u> 125 954	<u>143 381</u> 125 954	<u>150 064</u> 125 954
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>261 042</u> 238 074	<u>267 511</u> 238 074	<u>272 652</u> 238 074	<u>286 018</u> 238 074
225-104-0200	30  24547-2016							
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>89 684</u> 83 676	<u>91 225</u> 83 676	<u>92 449</u> 83 676	<u>95 631</u> 83 676
225-104-0202	1.150		1	1500				
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>147 603</u> 136 208	<u>150 683</u> 136 208	<u>153 131</u> 136 208	<u>159 496</u> 136 208
225-104-0204	1.300		1	3000				
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>86 696</u> 79 896	<u>88 544</u> 79 896	<u>90 013</u> 79 896	<u>93 832</u> 79 896

225-104-0206	2.150		1	1800				
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>147 343</u> 134 254	<u>151 039</u> 134 254	<u>153 977</u> 134 254	<u>161 615</u> 134 254
225-104-0210	3.150		1	2300				
225-104-0211	3.200		1	3100				
225-104-0213	4.100		1	1700	<u>92 732</u> 83 689			
225-104-0214	4.150		1	2600				
225-104-0215	4.200		1	3500	<u>185 884</u> 167 364			
225-104-0220	5.300		1	6400				
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>155 282</u> 142 037	<u>158 978</u> 142 037	<u>161 916</u> 142 037	<u>169 554</u> 142 037
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>289 305</u> 263 233	<u>296 698</u> 263 233	<u>302 573</u> 263 233	<u>317 849</u> 263 233
225-104-0224	6.300		1	7100	<u>203 458</u> 169 294	<u>214 393</u> 169 294	<u>223 084</u> 169 294	<u>245 679</u> 169 294
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>200 643</u> 182 684	<u>205 726</u> 182 684	<u>209 765</u> 182 684	<u>220 267</u> 182 684
225-104-0226	7.150		1	4900				

225-104-0227	7.200		1	6600	<u>405 620</u> 369 617	<u>415 785</u> 369 617	<u>423 864</u> 369 617	<u>444 868</u> 369 617
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>136 175</u> 125 005			
225-104-0300	30  24547-2016							
225-104-0301	14-132 ( 27)		1	1300	<u>89 657</u> 82 374	<u>91 659</u> 82 374	<u>93 251</u> 82 374	<u>97 388</u> 82 374
225-104-0302	15-132 ( 28)		1	1900	<u>116 740</u> 106 376	<u>119 666</u> 106 376	<u>121 992</u> 106 376	<u>128 038</u> 106 376
225-104-0303	16-132 ( 29)		1	2500	<u>151 079</u> 137 492	<u>154 930</u> 137 492	<u>157 990</u> 137 492	<u>165 946</u> 137 492
225-104-0304	17-132 ( 76)		1	3900	<u>231 396</u> 210 284	<u>237 403</u> 210 284	<u>242 176</u> 210 284	<u>254 588</u> 210 284
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>184 243</u> 169 156	<u>188 402</u> 169 156	<u>191 707</u> 169 156	<u>200 299</u> 169 156
225-104-0307	12-170		1	4000	<u>213 988</u> 192 792			
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>308 312</u> 278 892	<u>316 783</u> 278 892	<u>323 515</u> 278 892	<u>341 019</u> 278 892

225-104-0400	30 24547-2016							
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>168 606</u> 154 675	<u>172 457</u> 154 675	<u>175 517</u> 154 675	<u>183 473</u> 154 675
225-104-0404	16-170		1	3600	<u>227 999</u> 208 228			
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>280 662</u> 254 334	<u>288 209</u> 254 334	<u>294 206</u> 254 334	<u>309 800</u> 254 334
225-104-0500	30, 35 24547-2016							
225-104-0501	1.100 ( 80)		1	1700				
225-104-0503	2.100 ( 81)		1	1800	<u>125 158</u> 115 054	<u>127 931</u> 115 054	<u>130 134</u> 115 054	<u>135 862</u> 115 054
225-104-0507	4.100 ( 83)		1	2000				
225-104-0509	5.100 ( 84)		1	2300	<u>196 630</u> 182 999			
225-104-0510	5.200		1	4600				

225-104-0511	6.100 ( 85)		1	2600	<u>279 594</u> 263 062			
225-104-0513	7.100 ( 86)		1	2800	<u>259 477</u> 242 489			
225-104-0515	8.100 ( 87)		1	3200	<u>214 673</u> 196 864	<u>219 602</u> 196 864	<u>223 519</u> 196 864	<u>233 702</u> 196 864
225-104-0516	8.200		1	6400				
225-104-0517	9.100 ( 88)		1	4000	<u>297 978</u> 275 135	<u>304 139</u> 275 135	<u>309 035</u> 275 135	<u>321 764</u> 275 135
225-104-0518	9.200		1	8000				
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>252 541</u> 232 714	<u>257 932</u> 232 714	<u>262 216</u> 232 714	<u>273 354</u> 232 714
225-104-0520	10.200		1	7000				
225-104-0521	11.100 ( 48)		1	4200	<u>327 092</u> 302 829	<u>333 561</u> 302 829	<u>338 702</u> 302 829	<u>352 068</u> 302 829
225-104-0523	12.100 ( 89)		1	5600	<u>428 619</u> 396 415	<u>437 244</u> 396 415	<u>444 099</u> 396 415	<u>461 920</u> 396 415
225-104-0525	13.100 ( 49)		1	4400	<u>319 469</u> 294 505	<u>326 246</u> 294 505	<u>331 631</u> 294 505	<u>345 634</u> 294 505
225-104-0527	14.100 ( 50)		1	5800	<u>427 548</u> 394 514	<u>436 481</u> 394 514	<u>443 580</u> 394 514	<u>462 038</u> 394 514

225-104-0528	14.200		1	11600				
225-104-0529	15.100 ( 90)		1	7800	<u>730 659</u> 683 182			
225-104-0530	15.200		1	15600				
225-104-0531	16.100 ( 91)		1	6200	<u>549 237</u> 512 117			
225-104-0532	17.100 ( 92)		1	8000	<u>797 072</u> 747 443			
225-104-0533	18.100 ( 93)		1	10000				
225-104-0534	19.100 ( 94)		1	9100	<u>693 547</u> 641 273	<u>707 563</u> 641 273	<u>718 701</u> 641 273	<u>747 661</u> 641 273
225-104-0535	20.100 ( 95)		1	10000	<u>970 317</u> 908 791	<u>985 719</u> 908 791	<u>997 959</u> 908 791	<u>1 029 783</u> 908 791
225-104-0536	21.100 ( 96 )		1	13700	<u>2 236 973</u> 2 134 886	<u>2 258 074</u> 2 134 886	<u>2 274 843</u> 2 134 886	<u>2 318 442</u> 2 134 886
225-104-0537	22.100 ( 97)		1	1900				
225-104-0538	23.100 ( 100)		1	2400				
225-104-0539	24.100 ( 103)		1	3100				
225-104-0540	25.100 ( 51)		1	3900				

225-104-0541	26.100 ( 54)		1	4800				
225-104-0600	30, 35 24547-2016							
225-104-0606	32 ( 99)		1	2100	<u>145 814</u> 134 030	<u>149 048</u> 134 030	<u>151 619</u> 134 030	<u>158 302</u> 134 030
225-104-0607	33 ( 102)		1	2600	<u>223 401</u> 207 970			
225-104-0608	34 ( 105)		1	3400	<u>228 464</u> 209 534	<u>233 701</u> 209 534	<u>237 862</u> 209 534	<u>248 682</u> 209 534
225-104-0609	35 ( 53)		1	4400	<u>299 702</u> 275 126	<u>306 479</u> 275 126	<u>311 865</u> 275 126	<u>325 867</u> 275 126
225-104-0610	36 ( 56)		1	5500	<u>365 823</u> 335 275	<u>374 294</u> 335 275	<u>381 026</u> 335 275	<u>398 529</u> 335 275
225-104-0611	37 ( 106)		1	7500	<u>581 188</u> 537 917			
225-104-0612	38 ( 107)		1	9900	<u>754 013</u> 697 154	<u>769 261</u> 697 154	<u>781 379</u> 697 154	<u>812 885</u> 697 154

**225-105.**

225-105-0100	30 13015-2012								
225-105-0101	4		1	1900	<u>85 618</u> 72 084	<u>91 665</u> 72 084	<u>100 037</u> 72 084	<u>86 084</u> 72 084	<u>87 479</u> 72 084
225-105-0103	5		1	1400	<u>64 408</u> 54 409	<u>68 863</u> 54 409	<u>75 032</u> 54 409	<u>64 751</u> 54 409	<u>65 779</u> 54 409
225-105-0104	6		1	2400	<u>100 450</u> 83 504	<u>108 087</u> 83 504	<u>118 663</u> 83 504	<u>101 037</u> 83 504	<u>102 800</u> 83 504
225-105-0106	7		1	1800	<u>75 782</u> 63 064	<u>81 511</u> 63 064	<u>89 442</u> 63 064	<u>76 223</u> 63 064	<u>77 545</u> 63 064
225-105-0107	8		1	2900	<u>123 692</u> 103 171	<u>132 921</u> 103 171	<u>145 699</u> 103 171	<u>124 402</u> 103 171	<u>126 532</u> 103 171
225-105-0109	9		1	2200	<u>90 941</u> 75 430	<u>97 942</u> 75 430	<u>107 636</u> 75 430	<u>91 480</u> 75 430	<u>93 095</u> 75 430
225-105-0119	66		1	3900	<u>156 655</u> 129 247	<u>169 066</u> 129 247	<u>186 251</u> 129 247	<u>157 610</u> 129 247	<u>160 474</u> 129 247
225-105-0121	67		1	3000	<u>118 497</u> 97 453	<u>128 044</u> 97 453	<u>141 263</u> 97 453	<u>119 231</u> 97 453	<u>121 434</u> 97 453



					-				
225-105-0200	30 13015-2012								
225-105-0201	24		1	1500	<u>64 590</u> 53 963	<u>69 363</u> 53 963	<u>75 973</u> 53 963	<u>64 957</u> 53 963	<u>66 058</u> 53 963
225-105-0202	25		1	2000	<u>81 260</u> 67 187	<u>87 625</u> 67 187	<u>96 438</u> 67 187	<u>81 750</u> 67 187	<u>83 218</u> 67 187
225-105-0203	26		1	2200	<u>95 027</u> 79 436	<u>102 029</u> 79 436	<u>111 723</u> 79 436	<u>95 566</u> 79 436	<u>97 182</u> 79 436
225-105-0204	75		1	3000	<u>118 589</u> 97 544	<u>128 136</u> 97 544	<u>141 355</u> 97 544	<u>119 323</u> 97 544	<u>121 526</u> 97 544
225-105-0300	30 13015-2012								
225-105-0301	1		1	2500	<u>111 261</u> 93 479	<u>119 217</u> 93 479	<u>130 233</u> 93 479	<u>111 873</u> 93 479	<u>113 709</u> 93 479
225-105-0302	264		1	3800	<u>179 225</u> 151 998	<u>191 318</u> 151 998	<u>208 062</u> 151 998	<u>180 155</u> 151 998	<u>182 946</u> 151 998
225-105-0303	267		1	5000	<u>229 870</u> 194 163	<u>245 782</u> 194 163	<u>267 814</u> 194 163	<u>231 094</u> 194 163	<u>234 766</u> 194 163

225-105-0100	30 13015-2012							
225-105-0101	4		1	1900	<u>81 762</u> 72 084	<u>84 688</u> 72 084	<u>87 014</u> 72 084	<u>93 060</u> 72 084
225-105-0103	5		1	1400	<u>61 566</u> 54 409	<u>63 723</u> 54 409	<u>65 436</u> 54 409	<u>69 892</u> 54 409
225-105-0104	6		1	2400	<u>95 578</u> 83 504	<u>99 275</u> 83 504	<u>102 212</u> 83 504	<u>109 850</u> 83 504
225-105-0106	7		1	1800	<u>72 129</u> 63 064	<u>74 901</u> 63 064	<u>77 104</u> 63 064	<u>82 832</u> 63 064
225-105-0107	8		1	2900	<u>117 806</u> 103 171	<u>122 272</u> 103 171	<u>125 822</u> 103 171	<u>135 051</u> 103 171
225-105-0109	9		1	2200	<u>86 475</u> 75 430	<u>89 864</u> 75 430	<u>92 557</u> 75 430	<u>99 558</u> 75 430
225-105-0119	66		1	3900	<u>148 739</u> 129 247	<u>154 746</u> 129 247	<u>159 519</u> 129 247	<u>171 931</u> 129 247
225-105-0121	67		1	3000	<u>112 407</u> 97 453	<u>117 028</u> 97 453	<u>120 700</u> 97 453	<u>130 247</u> 97 453
225-105-0200	30 13015-2012							

225-105-0201	24		1	1500	<u>61 545</u> 53 963	<u>63 855</u> 53 963	<u>65 691</u> 53 963	<u>70 465</u> 53 963
225-105-0202	25		1	2000	<u>77 200</u> 67 187	<u>80 281</u> 67 187	<u>82 729</u> 67 187	<u>89 094</u> 67 187
225-105-0203	26		1	2200	<u>90 562</u> 79 436	<u>93 950</u> 79 436	<u>96 643</u> 79 436	<u>103 644</u> 79 436
225-105-0204	75		1	3000	<u>112 499</u> 97 544	<u>117 120</u> 97 544	<u>120 792</u> 97 544	<u>130 339</u> 97 544
225-105-0300	30 13015-2012							
225-105-0301	1		1	2500	<u>106 186</u> 93 479	<u>110 037</u> 93 479	<u>113 097</u> 93 479	<u>121 053</u> 93 479
225-105-0302	264		1	3800	<u>171 511</u> 151 998	<u>177 364</u> 151 998	<u>182 015</u> 151 998	<u>194 108</u> 151 998
225-105-0303	267		1	5000	<u>219 721</u> 194 163	<u>227 422</u> 194 163	<u>233 542</u> 194 163	<u>249 454</u> 194 163

**225-106.**

225-106-0400	24547-2016								
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475	<u>19 689</u> 18 929	<u>20 631</u> 18 929	<u>22 749</u> 18 929	<u>19 689</u> 18 929	<u>20 069</u> 18 929
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650	<u>38 901</u> 34 353	<u>40 764</u> 34 353	<u>43 606</u> 34 353	<u>38 949</u> 34 353	<u>39 501</u> 34 353
225-106-0403	, 15		1	900	<u>36 674</u> 30 339	<u>39 538</u> 30 339	<u>43 504</u> 30 339	<u>36 894</u> 30 339	<u>37 555</u> 30 339

225-106-0400	24547-2016							
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475	<u>20 540</u> 18 929	<u>19 689</u> 18 929	<u>22 665</u> 18 929	<u>21 043</u> 18 929
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650	<u>37 593</u> 34 353	<u>38 617</u> 34 353	<u>39 454</u> 34 353	<u>41 396</u> 34 353
225-106-0403	, 15		1	900	<u>34 847</u> 30 339	<u>36 233</u> 30 339	<u>37 335</u> 30 339	<u>40 199</u> 30 339

**225-107.**

					-				
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012								
225-107-0101	18		1	300	<u>12 882</u> 10 758	<u>13 837</u> 10 758	<u>15 159</u> 10 758	<u>12 956</u> 10 758	<u>13 176</u> 10 758
225-107-0102	19		1	500	<u>23 127</u> 19 554	<u>24 719</u> 19 554	<u>26 922</u> 19 554	<u>23 250</u> 19 554	<u>23 617</u> 19 554
225-107-0103	20		1	600	<u>29 011</u> 24 698	<u>30 920</u> 24 698	<u>33 564</u> 24 698	<u>29 157</u> 24 698	<u>29 598</u> 24 698
225-107-0104	42		1	2000	<u>93 819</u> 79 499	<u>100 184</u> 79 499	<u>108 997</u> 79 499	<u>94 309</u> 79 499	<u>95 777</u> 79 499
225-107-0105	43		1	1500	<u>69 926</u> 59 195	<u>74 700</u> 59 195	<u>81 309</u> 59 195	<u>70 293</u> 59 195	<u>71 395</u> 59 195
225-107-0106	44		1	1300	<u>59 340</u> 50 065	<u>63 477</u> 50 065	<u>69 205</u> 50 065	<u>59 658</u> 50 065	<u>60 613</u> 50 065
225-107-0107	45		1	1100	<u>55 725</u> 47 768	<u>59 226</u> 47 768	<u>64 073</u> 47 768	<u>55 994</u> 47 768	<u>56 802</u> 47 768
225-107-0108	46		1	1000					
225-107-0109	1		1	1000	<u>48 850</u> 41 652	<u>52 032</u> 41 652	<u>56 439</u> 41 652	<u>49 095</u> 41 652	<u>49 829</u> 41 652

225-107-0110	2		1	1300	<u>59 623</u> 50 342	<u>63 760</u> 50 342	<u>69 489</u> 50 342	<u>59 941</u> 50 342	<u>60 896</u> 50 342
225-107-0111	3		1	1600	<u>85 776</u> 74 110	<u>90 868</u> 74 110	<u>97 918</u> 74 110	<u>86 168</u> 74 110	<u>87 343</u> 74 110
225-107-0112	4		1	1100	<u>60 837</u> 52 780	<u>64 338</u> 52 780	<u>69 185</u> 52 780	<u>61 106</u> 52 780	<u>61 914</u> 52 780
225-107-0113	5		1	1500	<u>76 053</u> 65 201	<u>80 826</u> 65 201	<u>87 436</u> 65 201	<u>76 420</u> 65 201	<u>77 521</u> 65 201
225-107-0114	11		1	300	<u>14 521</u> 12 364	<u>15 476</u> 12 364	<u>16 798</u> 12 364	<u>14 594</u> 12 364	<u>14 815</u> 12 364
225-107-0115	12		1	500	<u>26 402</u> 22 765	<u>27 993</u> 22 765	<u>30 197</u> 22 765	<u>26 525</u> 22 765	<u>26 892</u> 22 765
225-107-0116	13		1	600	<u>31 877</u> 27 508	<u>33 786</u> 27 508	<u>36 430</u> 27 508	<u>32 024</u> 27 508	<u>32 464</u> 27 508
225-107-0200	13015-2012								
225-107-0201	3-15		1	2780	<u>190 102</u> 169 027				
225-107-0203	3-20 ( 3-25)		1	3700	<u>222 449</u> 194 999				
225-107-0204	1-10		1	250	<u>10 099</u> 8 407	<u>10 816</u> 8 407	<u>11 909</u> 8 407	<u>10 117</u> 8 407	<u>10 330</u> 8 407

8.04-08-2024

					-				
225-107-0205	1-16		1	400	<u>14 073</u> 11 391	<u>15 219</u> 11 391	<u>16 968</u> 11 391	<u>14 102</u> 11 391	<u>14 442</u> 11 391
225-107-0206	1-20		1	500	<u>19 466</u> 16 092	<u>20 899</u> 16 092	<u>23 085</u> 16 092	<u>19 503</u> 16 092	<u>19 928</u> 16 092
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>13 567</u> 10 649	<u>14 920</u> 10 649	<u>16 793</u> 10 649	<u>13 671</u> 10 649	<u>13 984</u> 10 649
225-107-0208	-150.20.6		1	112	<u>5 932</u> 5 117	<u>6 288</u> 5 117	<u>6 782</u> 5 117	<u>5 959</u> 5 117	<u>6 042</u> 5 117

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012							
225-107-0101	18		1	300	<u>12 273</u> 10 758	<u>12 736</u> 10 758	<u>13 103</u> 10 758	<u>14 057</u> 10 758
225-107-0102	19		1	500	<u>22 112</u> 19 554	<u>22 883</u> 19 554	<u>23 495</u> 19 554	<u>25 086</u> 19 554



225-107-0103	20		1	600	<u>27 793</u> 24 698	<u>28 717</u> 24 698	<u>29 451</u> 24 698	<u>31 361</u> 24 698
225-107-0104	42		1	2000	<u>89 759</u> 79 499	<u>92 840</u> 79 499	<u>95 288</u> 79 499	<u>101 653</u> 79 499
225-107-0105	43		1	1500	<u>66 881</u> 59 195	<u>69 192</u> 59 195	<u>71 028</u> 59 195	<u>75 801</u> 59 195
225-107-0106	44		1	1300	<u>56 701</u> 50 065	<u>58 704</u> 50 065	<u>60 295</u> 50 065	<u>64 432</u> 50 065
225-107-0107	45		1	1100	<u>53 492</u> 47 768	<u>55 186</u> 47 768	<u>56 533</u> 47 768	<u>60 033</u> 47 768
225-107-0108	46		1	1000	<u>45 902</u> 40 752			
225-107-0109	1		1	1000	<u>46 820</u> 41 652	<u>48 360</u> 41 652	<u>49 584</u> 41 652	<u>52 767</u> 41 652
225-107-0110	2		1	1300	<u>56 984</u> 50 342	<u>58 987</u> 50 342	<u>60 578</u> 50 342	<u>64 715</u> 50 342
225-107-0111	3		1	1600	<u>82 528</u> 74 110	<u>84 993</u> 74 110	<u>86 951</u> 74 110	<u>92 043</u> 74 110
225-107-0112	4		1	1100	<u>58 604</u> 52 780	<u>60 298</u> 52 780	<u>61 645</u> 52 780	<u>65 146</u> 52 780
225-107-0113	5		1	1500	<u>73 008</u> 65 201	<u>75 318</u> 65 201	<u>77 154</u> 65 201	<u>81 928</u> 65 201

225-107-0114	11		1	300	<u>13 912</u> 12 364	<u>14 374</u> 12 364	<u>14 741</u> 12 364	<u>15 696</u> 12 364
225-107-0115	12		1	500	<u>25 387</u> 22 765	<u>26 157</u> 22 765	<u>26 769</u> 22 765	<u>28 361</u> 22 765
225-107-0116	13		1	600	<u>30 659</u> 27 508	<u>31 583</u> 27 508	<u>32 318</u> 27 508	<u>34 227</u> 27 508
225-107-0200	13015-2012							
225-107-0201	3-15		1	2780				
225-107-0203	3-20 ( 3-25)		1	3700				
225-107-0204	1-10		1	250	<u>9 596</u> 8 407	<u>9 990</u> 8 407	<u>10 312</u> 8 407	<u>11 059</u> 8 407
225-107-0205	1-16		1	400	<u>13 268</u> 11 391	<u>13 898</u> 11 391	<u>14 413</u> 11 391	<u>15 608</u> 11 391
225-107-0206	1-20		1	500	<u>18 460</u> 16 092	<u>19 248</u> 16 092	<u>19 891</u> 16 092	<u>21 385</u> 16 092
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>12 705</u> 10 649	<u>13 359</u> 10 649	<u>13 879</u> 10 649	<u>15 232</u> 10 649
225-107-0208	-150.20.6		1	112	<u>5 705</u> 5 117	<u>5 877</u> 5 117	<u>6 014</u> 5 117	<u>6 371</u> 5 117

## 225-109.

					-				
225-109-0100	20 13015-2012								
225-109-0101	1		1	2200	<u>100 632</u> 86 005	<u>107 311</u> 86 005	<u>117 059</u> 86 005	<u>100 991</u> 86 005	<u>102 608</u> 86 005
225-109-0102	2		1	2900	<u>129 261</u> 110 047	<u>138 065</u> 110 047	<u>150 915</u> 110 047	<u>129 735</u> 110 047	<u>131 865</u> 110 047
225-109-0103	3		1	5200	<u>229 176</u> 194 773	<u>244 962</u> 194 773	<u>268 003</u> 194 773	<u>230 024</u> 194 773	<u>233 845</u> 194 773
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>112 771</u> 94 960	<u>120 727</u> 94 960	<u>131 743</u> 94 960	<u>113 383</u> 94 960	<u>115 219</u> 94 960
225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	<u>131 127</u> 109 212	<u>140 992</u> 109 212	<u>154 652</u> 109 212	<u>131 886</u> 109 212	<u>134 162</u> 109 212
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>186 466</u> 156 602	<u>199 832</u> 156 602	<u>218 339</u> 156 602	<u>187 494</u> 156 602	<u>190 579</u> 156 602
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400	<u>240 355</u> 201 946	<u>257 540</u> 201 946	<u>281 335</u> 201 946	<u>241 677</u> 201 946	<u>245 643</u> 201 946
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>172 457</u> 145 363	<u>184 550</u> 145 363	<u>201 294</u> 145 363	<u>173 387</u> 145 363	<u>176 178</u> 145 363
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>290 625</u> 244 367	<u>311 311</u> 244 367	<u>339 953</u> 244 367	<u>292 217</u> 244 367	<u>296 990</u> 244 367

225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>124 179</u> 104 272	<u>133 089</u> 104 272	<u>145 427</u> 104 272	<u>124 864</u> 104 272	<u>126 920</u> 104 272
225-109-0111	78		1	6200	<u>279 207</u> 235 045	<u>298 938</u> 235 045	<u>326 258</u> 235 045	<u>280 725</u> 235 045	<u>285 278</u> 235 045
225-109-0112	79		1	2000	<u>80 900</u> 66 834	<u>87 265</u> 66 834	<u>96 078</u> 66 834	<u>81 390</u> 66 834	<u>82 859</u> 66 834
225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	<u>194 197</u> 162 933	<u>208 200</u> 162 933	<u>227 588</u> 162 933	<u>195 274</u> 162 933	<u>198 506</u> 162 933
225-109-0200	20  13015-2012								
225-109-0201	30 ( 8)		1	1600	<u>70 842</u> 59 469	<u>75 933</u> 59 469	<u>82 984</u> 59 469	<u>71 233</u> 59 469	<u>72 408</u> 59 469
225-109-0202	31 ( 9)		1	3100	<u>129 399</u> 107 518	<u>139 265</u> 107 518	<u>152 925</u> 107 518	<u>130 158</u> 107 518	<u>132 435</u> 107 518
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>131 254</u> 113 080	<u>139 210</u> 113 080	<u>150 226</u> 113 080	<u>131 866</u> 113 080	<u>133 702</u> 113 080
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000	<u>147 556</u> 125 942	<u>157 103</u> 125 942	<u>170 322</u> 125 942	<u>148 290</u> 125 942	<u>150 493</u> 125 942
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>185 726</u> 157 124	<u>198 455</u> 157 124	<u>216 081</u> 157 124	<u>186 705</u> 157 124	<u>189 643</u> 157 124

					-				
225-109-0208	37 ( 13)		1	4900	<u>234 181</u> 199 013	<u>249 775</u> 199 013	<u>271 366</u> 199 013	<u>235 381</u> 199 013	<u>238 979</u> 199 013
225-109-0209	77		1	6800	<u>309 324</u> 260 827	<u>330 965</u> 260 827	<u>360 928</u> 260 827	<u>310 989</u> 260 827	<u>315 983</u> 260 827

225-109-0100	20  13015-2012							
225-109-0101	1		1	2200	<u>96 178</u> 86 005	<u>99 540</u> 86 005	<u>103 415</u> 86 005	<u>108 998</u> 86 005
225-109-0102	2		1	2900	<u>123 390</u> 110 047	<u>127 822</u> 110 047	<u>132 930</u> 110 047	<u>140 290</u> 110 047
225-109-0103	3		1	5200	<u>218 647</u> 194 773	<u>226 594</u> 194 773	<u>235 754</u> 194 773	<u>248 951</u> 194 773
225-109-0104	4 ( 38 )		1	2500	<u>107 697</u> 94 960	<u>111 547</u> 94 960	<u>114 607</u> 94 960	<u>122 563</u> 94 960

225-109-0105	5 ( 39 )		1	3100	<u>124 834</u> 109 212	<u>129 609</u> 109 212	<u>133 403</u> 109 212	<u>143 269</u> 109 212
225-109-0106	6 ( 40 )		1	4200	<u>177 941</u> 156 602	<u>184 410</u> 156 602	<u>189 551</u> 156 602	<u>202 917</u> 156 602
225-109-0107	7 ( 41 )		1	5400	<u>229 394</u> 201 946	<u>237 711</u> 201 946	<u>244 321</u> 201 946	<u>261 506</u> 201 946
225-109-0108	57 ( 1 )		1	3800	<u>164 744</u> 145 363	<u>170 596</u> 145 363	<u>175 248</u> 145 363	<u>187 341</u> 145 363
225-109-0109	58 ( 2 )		1	6500	<u>277 432</u> 244 367	<u>287 443</u> 244 367	<u>295 399</u> 244 367	<u>316 085</u> 244 367
225-109-0110	59 ( 3 )		1	2800	<u>118 495</u> 104 272	<u>122 808</u> 104 272	<u>126 235</u> 104 272	<u>135 146</u> 104 272
225-109-0111	78		1	6200	<u>266 623</u> 235 045	<u>276 172</u> 235 045	<u>283 761</u> 235 045	<u>303 491</u> 235 045
225-109-0112	79		1	2000	<u>76 841</u> 66 834	<u>79 921</u> 66 834	<u>82 369</u> 66 834	<u>88 734</u> 66 834
225-109-0113	108 ( 4 )		1	4400	<u>185 266</u> 162 933	<u>192 043</u> 162 933	<u>197 429</u> 162 933	<u>211 431</u> 162 933
225-109-0200	20  13015-2012							

225-109-0201	30 ( 8)		1	1600	<u>67 594</u> 59 469	<u>70 058</u> 59 469	<u>72 017</u> 59 469	<u>77 108</u> 59 469
225-109-0202	31 ( 9)		1	3100	<u>123 107</u> 107 518	<u>127 881</u> 107 518	<u>131 676</u> 107 518	<u>141 541</u> 107 518
225-109-0205	34 ( 10)		1	2500	<u>126 180</u> 113 080	<u>130 030</u> 113 080	<u>133 090</u> 113 080	<u>141 046</u> 113 080
225-109-0206	35 ( 11)		1	3000	<u>141 466</u> 125 942	<u>146 087</u> 125 942	<u>149 759</u> 125 942	<u>159 306</u> 125 942
225-109-0207	36 ( 12)		1	4000	<u>177 607</u> 157 124	<u>183 767</u> 157 124	<u>188 663</u> 157 124	<u>201 393</u> 157 124
225-109-0208	37 ( 13)		1	4900	<u>224 235</u> 199 013	<u>231 782</u> 199 013	<u>237 780</u> 199 013	<u>253 373</u> 199 013
225-109-0209	77		1	6800	<u>295 522</u> 260 827	<u>305 995</u> 260 827	<u>314 318</u> 260 827	<u>335 959</u> 260 827

**225-110.**

225-110-0100	21509-76								
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>14 963</u> 14 431	<u>15 607</u> 14 431	<u>17 047</u> 14 431	<u>14 963</u> 14 431	<u>15 208</u> 14 431
225-110-0102	21509-76		1	323					
225-110-0300		2							
225-110-0301	1,2 , 100 13015-2012	2	1	358	<u>13 005</u> 12 457	<u>13 718</u> 12 457	<u>15 315</u> 12 457	<u>13 005</u> 12 457	<u>13 277</u> 12 457
225-110-0302	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>11 696</u> 11 300	<u>12 162</u> 11 300	<u>13 206</u> 11 300	<u>11 696</u> 11 300	<u>11 874</u> 11 300
225-110-0303	1,5 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>13 017</u> 12 511	<u>13 654</u> 12 511	<u>15 082</u> 12 511	<u>13 017</u> 12 511	<u>13 260</u> 12 511
225-110-0304	, 1,5 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>13 157</u> 12 737	<u>13 635</u> 12 737	<u>14 705</u> 12 737	<u>13 157</u> 12 737	<u>13 339</u> 12 737
225-110-0305	, 1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>15 229</u> 14 688	<u>15 880</u> 14 688	<u>17 338</u> 14 688	<u>15 229</u> 14 688	<u>15 477</u> 14 688
225-110-0400		2							
225-110-0401	1 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>14 624</u> 14 187	<u>15 102</u> 14 187	<u>16 172</u> 14 187	<u>14 624</u> 14 187	<u>14 806</u> 14 187



					-				
225-110-0402	1 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>16 533</u> 15 985	<u>17 170</u> 15 985	<u>18 597</u> 15 985	<u>16 533</u> 15 985	<u>16 776</u> 15 985
225-110-0403	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>11 435</u> 11 042	<u>11 901</u> 11 042	<u>12 945</u> 11 042	<u>11 435</u> 11 042	<u>11 613</u> 11 042
225-110-0404	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>12 765</u> 12 254	<u>13 416</u> 12 254	<u>14 874</u> 12 254	<u>12 765</u> 12 254	<u>13 013</u> 12 254
225-110-0500	13015-2012								
225-110-0501	10		1	160	<u>15 925</u> 15 560	<u>16 243</u> 15 560	<u>16 957</u> 15 560	<u>15 925</u> 15 560	<u>16 046</u> 15 560
225-110-0502	15		1	300	<u>22 465</u> 21 869	<u>23 063</u> 21 869	<u>24 401</u> 21 869	<u>22 465</u> 21 869	<u>22 693</u> 21 869
225-110-0600	- 13015-2012	3							
225-110-0601	- , 1 13015-2012	3	1	2478	<u>132 112</u> 127 820	<u>137 047</u> 127 820	<u>148 099</u> 127 820	<u>132 112</u> 127 820	<u>133 993</u> 127 820
225-110-0602	- , 2 13015-2012	3	1	2475	<u>137 779</u> 133 423	<u>142 709</u> 133 423	<u>153 747</u> 133 423	<u>137 779</u> 133 423	<u>139 658</u> 133 423

225-110-0100	21509-76							
225-110-0101	21509-76		1	323	<u>15 545</u> 14 431	<u>14 963</u> 14 431	<u>16 990</u> 14 431	<u>15 887</u> 14 431
225-110-0102	21509-76		1	323	<u>20 600</u> 18 824			
225-110-0300		2						
225-110-0301	1,2 , 100 13015-2012	2	1	358	<u>13 650</u> 12 457	<u>13 005</u> 12 457	<u>15 251</u> 12 457	<u>14 029</u> 12 457
225-110-0302	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>12 118</u> 11 300	<u>11 696</u> 11 300	<u>13 164</u> 11 300	<u>12 365</u> 11 300
225-110-0303	1,5 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>13 594</u> 12 511	<u>13 017</u> 12 511	<u>15 025</u> 12 511	<u>13 932</u> 12 511
225-110-0304	, 1,5 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>13 589</u> 12 737	<u>13 157</u> 12 737	<u>14 662</u> 12 737	<u>13 843</u> 12 737
225-110-0305	, 1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>15 818</u> 14 688	<u>15 229</u> 14 688	<u>17 280</u> 14 688	<u>16 164</u> 14 688
225-110-0400		2						
225-110-0401	1 , 100 13015-2012	2	1	240	<u>15 056</u> 14 187	<u>14 624</u> 14 187	<u>16 130</u> 14 187	<u>15 310</u> 14 187

225-110-0402	1 , 140 13015-2012	2	1	320	<u>17 109</u> 15 985	<u>16 533</u> 15 985	<u>18 541</u> 15 985	<u>17 448</u> 15 985
225-110-0403	1,5 , 100 13015-2012	2	1	234	<u>11 856</u> 11 042	<u>11 435</u> 11 042	<u>12 903</u> 11 042	<u>12 104</u> 11 042
225-110-0404	1,5 , 140 13015-2012	2	1	327	<u>13 354</u> 12 254	<u>12 765</u> 12 254	<u>14 816</u> 12 254	<u>13 700</u> 12 254
225-110-0500	13015-2012							
225-110-0501	10		1	160	<u>16 213</u> 15 560	<u>15 925</u> 15 560	<u>16 929</u> 15 560	<u>16 382</u> 15 560
225-110-0502	15		1	300	<u>23 006</u> 21 869	<u>22 465</u> 21 869	<u>24 347</u> 21 869	<u>23 323</u> 21 869
225-110-0600	- 13015-2012	3						
225-110-0601	- , 1 13015-2012	3	1	2478	<u>136 576</u> 127 820	<u>132 112</u> 127 820	<u>147 660</u> 127 820	<u>139 199</u> 127 820
225-110-0602	- , 2 13015-2012	3	1	2475	<u>142 238</u> 133 423	<u>137 779</u> 133 423	<u>153 308</u> 133 423	<u>144 858</u> 133 423

**225-2.**  
**225-201.**

					-				
225-201-0100	13015-2012								
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>40 482</u> 33 449	<u>43 665</u> 33 449	<u>48 071</u> 33 449	<u>40 727</u> 33 449	<u>41 462</u> 33 449
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>69 104</u> 56 049	<u>75 071</u> 56 049	<u>83 333</u> 56 049	<u>69 563</u> 56 049	<u>70 940</u> 56 049
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>87 157</u> 67 801	<u>96 157</u> 67 801	<u>108 618</u> 67 801	<u>87 849</u> 67 801	<u>89 926</u> 67 801
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>153 424</u> 125 206	<u>166 281</u> 125 206	<u>184 083</u> 125 206	<u>154 413</u> 125 206	<u>157 380</u> 125 206
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>210 398</u> 169 955	<u>228 919</u> 169 955	<u>254 564</u> 169 955	<u>211 822</u> 169 955	<u>216 097</u> 169 955

225-201-0100	13015-2012							
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>38 453</u> 33 449	<u>39 993</u> 33 449	<u>41 217</u> 33 449	<u>44 399</u> 33 449
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>65 298</u> 56 049	<u>68 186</u> 56 049	<u>70 481</u> 56 049	<u>76 448</u> 56 049
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>81 417</u> 67 801	<u>85 772</u> 67 801	<u>89 234</u> 67 801	<u>98 234</u> 67 801
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>145 224</u> 125 206	<u>151 446</u> 125 206	<u>156 391</u> 125 206	<u>169 248</u> 125 206
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>198 584</u> 169 955	<u>207 548</u> 169 955	<u>214 672</u> 169 955	<u>233 193</u> 169 955

## 225-202.

225-202-0100	13015-2012								
225-202-0101	1		1	1750	<u>96 402</u> 84 254	<u>101 417</u> 84 254	<u>109 068</u> 84 254	<u>96 529</u> 84 254	<u>98 017</u> 84 254
225-202-0102	2		1	550	<u>43 663</u> 39 686	<u>45 239</u> 39 686	<u>47 643</u> 39 686	<u>43 703</u> 39 686	<u>44 170</u> 39 686
225-202-0103	3		1	900	<u>60 619</u> 54 241	<u>63 198</u> 54 241	<u>67 133</u> 54 241	<u>60 685</u> 54 241	<u>61 450</u> 54 241
225-202-0104	4		1	1530	<u>86 310</u> 75 666	<u>90 695</u> 75 666	<u>97 384</u> 75 666	<u>86 422</u> 75 666	<u>87 722</u> 75 666
225-202-0105	5		1	2300	<u>136 765</u> 119 732				
225-202-0400	,6 / 2 13015-2012								
225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>13 170</u> 10 939	<u>14 116</u> 10 939	<u>15 558</u> 10 939	<u>13 194</u> 10 939	<u>13 474</u> 10 939
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>19 423</u> 16 363	<u>20 712</u> 16 363	<u>22 680</u> 16 363	<u>19 455</u> 16 363	<u>19 838</u> 16 363
225-202-0409	75.240.14-6		1	630	<u>35 938</u> 31 550	<u>37 743</u> 31 550	<u>40 498</u> 31 550	<u>35 984</u> 31 550	<u>36 519</u> 31 550

225-202-0500	, 9 / 2 13015-2012								
225-202-0506	75.180.14-9		1	450	<u>22 167</u> 19 075	<u>23 457</u> 19 075	<u>25 424</u> 19 075	<u>22 200</u> 19 075	<u>22 583</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9		1	3550	<u>153 050</u> 128 913	<u>163 224</u> 128 913	<u>178 744</u> 128 913	<u>153 309</u> 128 913	<u>156 327</u> 128 913
225-202-0700	, 15 / 2 13015-2012								
225-202-0709	75.150.14-15		1	380	<u>18 977</u> 16 363	<u>20 066</u> 16 363	<u>21 728</u> 16 363	<u>19 005</u> 16 363	<u>19 328</u> 16 363
225-202-0900	13015-2012								
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>54 728</u> 49 992	<u>56 591</u> 49 992	<u>59 433</u> 49 992	<u>54 776</u> 49 992	<u>55 328</u> 49 992
225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>71 006</u> 64 366	<u>73 648</u> 64 366	<u>77 679</u> 64 366	<u>71 073</u> 64 366	<u>71 857</u> 64 366
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>132 451</u> 123 127	<u>135 985</u> 123 127	<u>141 375</u> 123 127	<u>132 541</u> 123 127	<u>133 589</u> 123 127
225-202-1100	13015-2012	3							

225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>106 336</u> 90 991				
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>112 508</u> 95 605	<u>119 605</u> 95 605	<u>130 429</u> 95 605	<u>112 689</u> 95 605	<u>114 794</u> 95 605
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>122 023</u> 105 014	<u>129 117</u> 105 014	<u>139 937</u> 105 014	<u>122 204</u> 105 014	<u>124 308</u> 105 014
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>109 479</u> 92 656	<u>116 555</u> 92 656	<u>127 349</u> 92 656	<u>109 659</u> 92 656	<u>111 758</u> 92 656
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>99 965</u> 83 135	<u>107 096</u> 83 135	<u>117 973</u> 83 135	<u>100 147</u> 83 135	<u>102 262</u> 83 135
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>110 111</u> 93 067	<u>117 285</u> 93 067	<u>128 227</u> 93 067	<u>110 293</u> 93 067	<u>112 421</u> 93 067
225-202-1200	13015-2012								
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>15 717</u> 15 321	<u>16 095</u> 15 321	<u>16 943</u> 15 321	<u>15 717</u> 15 321	<u>15 861</u> 15 321
225-202-1206	15-8		1	165	<u>14 297</u> 13 946	<u>14 626</u> 13 946	<u>15 362</u> 13 946	<u>14 297</u> 13 946	<u>14 423</u> 13 946
225-202-1207	15-5		1	88	<u>9 251</u> 8 588	<u>9 503</u> 8 588	<u>9 888</u> 8 588	<u>9 258</u> 8 588	<u>9 332</u> 8 588
225-202-1209	5		1	73	<u>6 939</u> 6 777	<u>7 085</u> 6 777	<u>7 410</u> 6 777	<u>6 939</u> 6 777	<u>6 995</u> 6 777



225-202-1210	5		1	72,5	<u>4 853</u> 4 339	<u>5 061</u> 4 339	<u>5 377</u> 4 339	<u>4 858</u> 4 339	<u>4 920</u> 4 339

225-202-0100	13015-2012							
225-202-0101	1		1	1750	<u>92 881</u> 84 254	<u>95 636</u> 84 254	<u>97 889</u> 84 254	<u>103 117</u> 84 254
225-202-0102	2		1	550	<u>42 556</u> 39 686	<u>43 422</u> 39 686	<u>44 130</u> 39 686	<u>45 773</u> 39 686
225-202-0103	3		1	900	<u>58 808</u> 54 241	<u>60 226</u> 54 241	<u>61 384</u> 54 241	<u>64 073</u> 54 241
225-202-0104	4		1	1530	<u>83 232</u> 75 666	<u>85 641</u> 75 666	<u>87 611</u> 75 666	<u>92 182</u> 75 666
225-202-0105	5		1	2300				
225-202-0400	, 6 / 2 13015-2012							

225-202-0406	75.150.12-6		1	330	<u>12 506</u> 10 939	<u>13 026</u> 10 939	<u>13 450</u> 10 939	<u>14 436</u> 10 939
225-202-0407	75.180.14-6		1	450	<u>18 517</u> 16 363	<u>19 226</u> 16 363	<u>19 805</u> 16 363	<u>21 150</u> 16 363
225-202-0409	75.240.14-6		1	630	<u>34 670</u> 31 550	<u>35 662</u> 31 550	<u>36 473</u> 31 550	<u>38 355</u> 31 550
225-202-0500	, 9 / 2 13015-2012							
225-202-0506	75.180.14-9		1	450	<u>21 262</u> 19 075	<u>21 971</u> 19 075	<u>22 550</u> 19 075	<u>23 894</u> 19 075
225-202-0515	300.240.20-9		1	3550	<u>145 908</u> 128 913	<u>151 498</u> 128 913	<u>156 068</u> 128 913	<u>166 673</u> 128 913
225-202-0700	, 15 / 2 13015-2012							
225-202-0709	75.150.14-15		1	380	<u>18 213</u> 16 363	<u>18 811</u> 16 363	<u>19 300</u> 16 363	<u>20 435</u> 16 363
225-202-0900	13015-2012							
225-202-0901	150.150.12-6		1	650	<u>53 421</u> 49 992	<u>54 444</u> 49 992	<u>55 281</u> 49 992	<u>57 223</u> 49 992

225-202-0902	150.180.14-6		1	922	<u>69 151</u> 64 366	<u>70 602</u> 64 366	<u>71 789</u> 64 366	<u>74 544</u> 64 366
225-202-0903	150.240.14-6		1	1233	<u>129 970</u> 123 127	<u>131 912</u> 123 127	<u>133 499</u> 123 127	<u>137 183</u> 123 127
225-202-1100	13015-2012	3						
225-202-1101	13015-2012	3	1	2594	<u>131 237</u> 117 639			
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>107 527</u> 95 605	<u>111 426</u> 95 605	<u>114 613</u> 95 605	<u>122 010</u> 95 605
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>117 044</u> 105 014	<u>120 941</u> 105 014	<u>124 127</u> 105 014	<u>131 521</u> 105 014
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>104 512</u> 92 656	<u>108 399</u> 92 656	<u>111 578</u> 92 656	<u>118 954</u> 92 656
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>94 960</u> 83 135	<u>98 878</u> 83 135	<u>102 080</u> 83 135	<u>109 513</u> 83 135
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>105 075</u> 93 067	<u>109 017</u> 93 067	<u>112 239</u> 93 067	<u>119 716</u> 93 067
225-202-1200	13015-2012							
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>16 059</u> 15 321	<u>15 717</u> 15 321	<u>16 909</u> 15 321	<u>16 260</u> 15 321

225-202-1206	15-8		1	165	<u>14 595</u> 13 946	<u>14 297</u> 13 946	<u>15 333</u> 13 946	<u>14 769</u> 13 946
225-202-1207	15-5		1	88	<u>9 074</u> 8 588	<u>9 213</u> 8 588	<u>9 326</u> 8 588	<u>9 589</u> 8 588
225-202-1209	5		1	73	<u>7 071</u> 6 777	<u>6 939</u> 6 777	<u>7 397</u> 6 777	<u>7 148</u> 6 777
225-202-1210	5		1	72,5	<u>4 707</u> 4 339	<u>4 821</u> 4 339	<u>4 914</u> 4 339	<u>5 131</u> 4 339

**225-203.**

225-203-0100	13015-2012	3						
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>94 222</u> 79 164	<u>101 474</u> 79 164	<u>112 657</u> 79 164	<u>94 427</u> 79 164 <u>96 272</u> 79 164

225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>86 311</u> 69 013	<u>94 270</u> 69 013	<u>105 291</u> 69 013	<u>86 923</u> 69 013	<u>88 760</u> 69 013
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>65 906</u> 52 734	<u>72 769</u> 52 734	<u>84 401</u> 52 734	<u>66 544</u> 52 734	<u>67 871</u> 52 734
225-203-0106	12 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2502					
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513					
225-203-0200	13015-2012	3							
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>107 102</u> 90 081	<u>114 281</u> 90 081	<u>125 233</u> 90 081	<u>107 284</u> 90 081	<u>109 414</u> 90 081
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>112 488</u> 95 402	<u>119 667</u> 95 402	<u>130 618</u> 95 402	<u>112 670</u> 95 402	<u>114 800</u> 95 402
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>126 524</u> 109 253	<u>133 712</u> 109 253	<u>144 676</u> 109 253	<u>126 707</u> 109 253	<u>128 839</u> 109 253

225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>152 956</u> 135 385	<u>160 138</u> 135 385	<u>171 094</u> 135 385	<u>153 139</u> 135 385	<u>155 269</u> 135 385
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>134 879</u> 117 522	<u>142 062</u> 117 522	<u>153 017</u> 117 522	<u>135 062</u> 117 522	<u>137 192</u> 117 522
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>146 684</u> 129 174	<u>153 871</u> 129 174	<u>164 836</u> 129 174	<u>146 866</u> 129 174	<u>148 998</u> 129 174
225-203-0500	13015-2012	3							
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>101 185</u> 97 164	<u>106 222</u> 97 164	<u>117 559</u> 97 164	<u>101 185</u> 97 164	<u>103 218</u> 97 164
225-203-0600	13015-2012	3							
225-203-0602	2 / 2 13015-2012	3	1	2526	<u>103 234</u> 99 206	<u>108 239</u> 99 206	<u>119 505</u> 99 206	<u>103 234</u> 99 206	<u>105 254</u> 99 206
225-203-0700	13015-2012								
225-203-0701	1		1	130	<u>10 342</u> 9 402	<u>10 714</u> 9 402	<u>11 283</u> 9 402	<u>10 351</u> 9 402	<u>10 462</u> 9 402

225-203-0702	2		1	220	<u>16 953</u> 15 368	<u>17 583</u> 15 368	<u>18 545</u> 15 368	<u>16 969</u> 15 368	<u>17 156</u> 15 368
225-203-0703	3		1	350	<u>25 465</u> 22 962	<u>26 468</u> 22 962	<u>27 998</u> 22 962	<u>25 490</u> 22 962	<u>25 788</u> 22 962
225-203-0704	4		1	480	<u>29 952</u> 26 578	<u>31 327</u> 26 578	<u>33 426</u> 26 578	<u>29 987</u> 26 578	<u>30 395</u> 26 578
225-203-0705	5		1	600	<u>45 170</u> 40 862	<u>46 890</u> 40 862	<u>49 513</u> 40 862	<u>45 214</u> 40 862	<u>45 724</u> 40 862
225-203-0706	6		1	1250	<u>88 646</u> 79 734	<u>92 228</u> 79 734	<u>97 693</u> 79 734	<u>88 737</u> 79 734	<u>89 799</u> 79 734
225-203-0707	7		1	1770	<u>146 846</u> 133 975	<u>151 919</u> 133 975	<u>159 657</u> 133 975	<u>146 975</u> 133 975	<u>148 480</u> 133 975
225-203-0708	8		1	2880	<u>195 902</u> 175 470	<u>204 156</u> 175 470	<u>216 747</u> 175 470	<u>196 112</u> 175 470	<u>198 560</u> 175 470
225-203-0709	1 (1-8)		1	175	<u>12 915</u> 11 662	<u>13 417</u> 11 662	<u>14 182</u> 11 662	<u>12 928</u> 11 662	<u>13 077</u> 11 662
225-203-0710	2 (1-8)		1	425	<u>24 570</u> 21 606	<u>25 788</u> 21 606	<u>27 646</u> 21 606	<u>24 601</u> 21 606	<u>24 962</u> 21 606
225-203-0711	3 (1-8)		1	475	<u>49 406</u> 45 834	<u>50 768</u> 45 834	<u>52 844</u> 45 834	<u>49 441</u> 45 834	<u>49 845</u> 45 834
225-203-0712	4 (1-8)		1	525	<u>54 848</u> 50 896	<u>56 352</u> 50 896	<u>58 648</u> 50 896	<u>54 886</u> 50 896	<u>55 332</u> 50 896

225-203-0713	5 (1-8)		1	800	<u>62 087</u> 56 320	<u>64 380</u> 56 320	<u>67 877</u> 56 320	<u>62 145</u> 56 320	<u>62 825</u> 56 320
225-203-0714	6 (1-8)		1	950	<u>103 753</u> 96 549	<u>106 476</u> 96 549	<u>110 629</u> 96 549	<u>103 822</u> 96 549	<u>104 630</u> 96 549
225-203-0715	7 (1-8)		1	1025	<u>110 177</u> 102 425	<u>113 115</u> 102 425	<u>117 596</u> 102 425	<u>110 252</u> 102 425	<u>111 123</u> 102 425
225-203-0716	8 (1-8)		1	475	<u>17 386</u> 14 193	<u>18 747</u> 14 193	<u>20 824</u> 14 193	<u>17 421</u> 14 193	<u>17 824</u> 14 193
225-203-0717	9 (1-8)		1	725	<u>31 145</u> 26 217	<u>33 222</u> 26 217	<u>36 392</u> 26 217	<u>31 197</u> 26 217	<u>31 814</u> 26 217
225-203-0718	10 (1-8)		1	800	<u>43 881</u> 38 330	<u>46 174</u> 38 330	<u>49 671</u> 38 330	<u>43 939</u> 38 330	<u>44 619</u> 38 330
225-203-0719	11 (1-8)		1	2050	<u>172 781</u> 157 842	<u>178 656</u> 157 842	<u>187 618</u> 157 842	<u>172 930</u> 157 842	<u>174 673</u> 157 842
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>126 600</u> 111 737	<u>132 690</u> 111 737	<u>141 980</u> 111 737	<u>126 755</u> 111 737	<u>128 561</u> 111 737
225-203-0721	13 (1-8)		1	2175	<u>180 529</u> 164 712	<u>186 763</u> 164 712	<u>196 271</u> 164 712	<u>180 688</u> 164 712	<u>182 537</u> 164 712
225-203-0800	13015-2012								
225-203-0801	-1		1	50	<u>3 612</u> 3 254	<u>3 755</u> 3 254	<u>3 974</u> 3 254	<u>3 615</u> 3 254	<u>3 658</u> 3 254



225-203-0802	-2		1	90	<u>4 690</u> 4 068	<u>4 948</u> 4 068	<u>5 341</u> 4 068	<u>4 696</u> 4 068	<u>4 773</u> 4 068
225-203-0803	-3		1	100	<u>5 760</u> 5 063	<u>6 046</u> 5 063	<u>6 483</u> 5 063	<u>5 767</u> 5 063	<u>5 852</u> 5 063
225-203-0804	-4		1	160	<u>8 063</u> 6 961	<u>8 521</u> 6 961	<u>9 221</u> 6 961	<u>8 074</u> 6 961	<u>8 210</u> 6 961
225-203-0805	-5		1	180	<u>9 562</u> 8 317	<u>10 078</u> 8 317	<u>10 865</u> 8 317	<u>9 575</u> 8 317	<u>9 728</u> 8 317
225-203-0806	-6		1	200	<u>11 611</u> 10 215	<u>12 184</u> 10 215	<u>13 058</u> 10 215	<u>11 625</u> 10 215	<u>11 795</u> 10 215
225-203-0807	-7		1	250	<u>13 210</u> 11 481	<u>13 926</u> 11 481	<u>15 019</u> 11 481	<u>13 228</u> 11 481	<u>13 440</u> 11 481
225-203-0808	-8		1	270	<u>14 709</u> 12 837	<u>15 483</u> 12 837	<u>16 663</u> 12 837	<u>14 729</u> 12 837	<u>14 958</u> 12 837
225-203-0809	-9		1	300	<u>16 181</u> 14 103	<u>17 041</u> 14 103	<u>18 352</u> 14 103	<u>16 203</u> 14 103	<u>16 458</u> 14 103
225-203-0810	-10		1	380	<u>19 160</u> 16 544	<u>20 249</u> 16 544	<u>21 911</u> 16 544	<u>19 188</u> 16 544	<u>19 511</u> 16 544
225-203-0900	13015-2012								
225-203-0901	20-10		1	240	<u>15 717</u> 13 959	<u>16 434</u> 13 959	<u>15 573</u> 15 180	<u>15 736</u> 13 959	<u>15 948</u> 13 959

8.04-08-2024

225-203-0903	20-5		1	175	$\frac{11\,402}{10\,121}$	$\frac{11\,924}{10\,121}$	$\frac{11\,297}{11\,011}$	$\frac{11\,415}{10\,121}$	$\frac{11\,570}{10\,121}$
225-203-1000	13015-2012								
225-203-1001	5		1	20	$\frac{1\,672}{1\,521}$	$\frac{1\,732}{1\,521}$	$\frac{1\,660}{1\,623}$	$\frac{1\,674}{1\,521}$	$\frac{1\,691}{1\,521}$
225-203-1002	10		1	40	$\frac{2\,557}{2\,265}$	$\frac{2\,676}{2\,265}$	$\frac{2\,533}{2\,468}$	$\frac{2\,560}{2\,265}$	$\frac{2\,596}{2\,265}$
225-203-1005	9		1	1000	$\frac{85\,796}{83\,679}$	$\frac{87\,788}{83\,679}$	$\frac{92\,247}{83\,679}$	$\frac{85\,796}{83\,679}$	$\frac{86\,555}{83\,679}$

225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	$\frac{89\,153}{79\,164}$	$\frac{92\,959}{79\,164}$	$\frac{98\,730}{79\,164}$	$\frac{103\,482}{79\,164}$	

225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>81 235</u> 69 013	<u>85 087</u> 69 013	<u>88 148</u> 69 013	<u>96 107</u> 69 013
225-203-0105	11 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>60 932</u> 52 734	<u>64 631</u> 52 734	<u>72 156</u> 52 734	<u>75 218</u> 52 734
225-203-0106	12 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2502				<u>56 060</u> 45 573
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>161 824</u> 150 421			
225-203-0200	13015-2012	3						
225-203-0201	3 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>102 062</u> 90 081	<u>106 007</u> 90 081	<u>109 231</u> 90 081	<u>116 715</u> 90 081
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>107 448</u> 95 402	<u>111 393</u> 95 402	<u>114 617</u> 95 402	<u>122 101</u> 95 402
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>121 478</u> 109 253	<u>125 427</u> 109 253	<u>128 656</u> 109 253	<u>136 148</u> 109 253

225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>147 914</u> 135 385	<u>151 860</u> 135 385	<u>155 086</u> 135 385	<u>162 573</u> 135 385
225-203-0205	12 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>129 838</u> 117 522	<u>133 784</u> 117 522	<u>137 010</u> 117 522	<u>144 496</u> 117 522
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>141 638</u> 129 174	<u>145 587</u> 129 174	<u>148 816</u> 129 174	<u>156 308</u> 129 174
225-203-0500	13015-2012	3						
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>105 739</u> 97 164	<u>101 185</u> 97 164	<u>117 109</u> 97 164	<u>108 429</u> 97 164
225-203-0600	13015-2012	3						
225-203-0602	2 / 2 13015-2012	3	1	2526	<u>107 759</u> 99 206	<u>103 234</u> 99 206	<u>119 058</u> 99 206	<u>110 433</u> 99 206
225-203-0700	13015-2012							
225-203-0701	1		1	130	<u>10 080</u> 9 402	<u>10 285</u> 9 402	<u>10 452</u> 9 402	<u>10 841</u> 9 402

225-203-0702	2		1	220	<u>16 510</u> 15 368	<u>16 857</u> 15 368	<u>17 140</u> 15 368	<u>17 797</u> 15 368
225-203-0703	3		1	350	<u>24 761</u> 22 962	<u>25 312</u> 22 962	<u>25 762</u> 22 962	<u>26 808</u> 22 962
225-203-0704	4		1	480	<u>28 986</u> 26 578	<u>29 742</u> 26 578	<u>30 360</u> 26 578	<u>31 794</u> 26 578
225-203-0705	5		1	600	<u>43 963</u> 40 862	<u>44 908</u> 40 862	<u>45 680</u> 40 862	<u>47 473</u> 40 862
225-203-0706	6		1	1250	<u>86 131</u> 79 734	<u>88 099</u> 79 734	<u>89 708</u> 79 734	<u>93 442</u> 79 734
225-203-0707	7		1	1770	<u>143 285</u> 133 975	<u>146 073</u> 133 975	<u>148 351</u> 133 975	<u>153 639</u> 133 975
225-203-0708	8		1	2880	<u>190 108</u> 175 470	<u>194 643</u> 175 470	<u>198 350</u> 175 470	<u>206 954</u> 175 470
225-203-0709	1 (1-8)		1	175	<u>12 563</u> 11 662	<u>12 839</u> 11 662	<u>13 064</u> 11 662	<u>13 587</u> 11 662
225-203-0710	2 (1-8)		1	425	<u>23 715</u> 21 606	<u>24 384</u> 21 606	<u>24 931</u> 21 606	<u>26 201</u> 21 606
225-203-0711	3 (1-8)		1	475	<u>48 451</u> 45 834	<u>49 199</u> 45 834	<u>49 810</u> 45 834	<u>51 229</u> 45 834
225-203-0712	4 (1-8)		1	525	<u>53 792</u> 50 896	<u>54 618</u> 50 896	<u>55 294</u> 50 896	<u>56 862</u> 50 896

225-203-0713	5 (1-8)		1	800	<u>60 477</u> 56 320	<u>61 737</u> 56 320	<u>62 767</u> 56 320	<u>65 157</u> 56 320
225-203-0714	6 (1-8)		1	950	<u>101 842</u> 96 549	<u>103 338</u> 96 549	<u>104 561</u> 96 549	<u>107 399</u> 96 549
225-203-0715	7 (1-8)		1	1025	<u>108 115</u> 102 425	<u>109 729</u> 102 425	<u>111 048</u> 102 425	<u>114 110</u> 102 425
225-203-0716	8 (1-8)		1	475	<u>16 430</u> 14 193	<u>17 178</u> 14 193	<u>17 790</u> 14 193	<u>19 209</u> 14 193
225-203-0717	9 (1-8)		1	725	<u>29 686</u> 26 217	<u>30 828</u> 26 217	<u>31 761</u> 26 217	<u>33 927</u> 26 217
225-203-0718	10 (1-8)		1	800	<u>42 272</u> 38 330	<u>43 531</u> 38 330	<u>44 561</u> 38 330	<u>46 951</u> 38 330
225-203-0719	11 (1-8)		1	2050	<u>168 656</u> 157 842	<u>171 884</u> 157 842	<u>174 523</u> 157 842	<u>180 648</u> 157 842
225-203-0720	12 (1-8)		1	2125	<u>122 325</u> 111 737	<u>125 671</u> 111 737	<u>128 406</u> 111 737	<u>134 754</u> 111 737
225-203-0721	13 (1-8)		1	2175	<u>176 153</u> 164 712	<u>179 578</u> 164 712	<u>182 378</u> 164 712	<u>188 876</u> 164 712
225-203-0800	13015-2012							
225-203-0801	-1		1	50	<u>3 511</u> 3 254	<u>3 590</u> 3 254	<u>3 654</u> 3 254	<u>3 804</u> 3 254

225-203-0802	-2		1	90	<u>4 509</u> 4 068	<u>4 650</u> 4 068	<u>4 766</u> 4 068	<u>5 035</u> 4 068
225-203-0803	-3		1	100	<u>5 558</u> 5 063	<u>5 716</u> 5 063	<u>5 845</u> 5 063	<u>6 143</u> 5 063
225-203-0804	-4		1	160	<u>7 741</u> 6 961	<u>7 993</u> 6 961	<u>8 199</u> 6 961	<u>8 677</u> 6 961
225-203-0805	-5		1	180	<u>9 200</u> 8 317	<u>9 483</u> 8 317	<u>9 715</u> 8 317	<u>10 253</u> 8 317
225-203-0806	-6		1	200	<u>11 208</u> 10 215	<u>11 523</u> 10 215	<u>11 781</u> 10 215	<u>12 378</u> 10 215
225-203-0807	-7		1	250	<u>12 707</u> 11 481	<u>13 100</u> 11 481	<u>13 422</u> 11 481	<u>14 169</u> 11 481
225-203-0808	-8		1	270	<u>14 166</u> 12 837	<u>14 591</u> 12 837	<u>14 939</u> 12 837	<u>15 745</u> 12 837
225-203-0809	-9		1	300	<u>15 577</u> 14 103	<u>16 050</u> 14 103	<u>16 436</u> 14 103	<u>17 332</u> 14 103
225-203-0810	-10		1	380	<u>18 396</u> 16 544	<u>18 994</u> 16 544	<u>19 483</u> 16 544	<u>20 618</u> 16 544
225-203-0900	13015-2012							
225-203-0901	20-10		1	240	<u>15 213</u> 13 959	<u>15 608</u> 13 959	<u>15 930</u> 13 959	<u>16 677</u> 13 959

8.04-08-2024

225-203-0903	20-5		1	175	<u>11 034</u> 10 121	<u>11 322</u> 10 121	<u>11 557</u> 10 121	<u>12 102</u> 10 121
225-203-1000	13015-2012							
225-203-1001	5		1	20	<u>1 630</u> 1 521	<u>1 663</u> 1 521	<u>1 690</u> 1 521	<u>1 752</u> 1 521
225-203-1002	10		1	40	<u>2 473</u> 2 265	<u>2 539</u> 2 265	<u>2 592</u> 2 265	<u>2 717</u> 2 265
225-203-1005	9		1	1000	<u>87 597</u> 83 679	<u>85 796</u> 83 679	<u>92 070</u> 83 679	<u>88 656</u> 83 679



## 225-204.

					-				
225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500	<u>354 380</u> 333 803	<u>361 843</u> 333 803	<u>352 876</u> 346 517	<u>354 570</u> 333 803	<u>356 783</u> 333 803
225-204-0102	2-		1	3000	<u>387 141</u> 362 900	<u>396 097</u> 362 900	<u>385 336</u> 378 157	<u>387 368</u> 362 900	<u>390 025</u> 362 900
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>290 018</u> 266 929	<u>298 974</u> 266 929	<u>288 213</u> 282 186	<u>290 245</u> 266 929	<u>292 902</u> 266 929
225-204-0104	3-		1	4300	<u>805 396</u> 791 116	<u>813 960</u> 791 116	<u>833 138</u> 791 116	<u>805 396</u> 791 116	<u>808 660</u> 791 116
225-204-0106	5-		1	6500	<u>915 884</u> 862 449	<u>935 290</u> 862 449	<u>911 975</u> 895 506	<u>916 378</u> 862 449	<u>922 134</u> 862 449
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 194 305</u> 1 171 893	<u>1 209 242</u> 1 171 893	<u>1 242 691</u> 1 171 893	<u>1 194 305</u> 1 171 893	<u>1 199 997</u> 1 171 893
225-204-0108	1-		1	10600	<u>2 223 987</u> 2 185 955	<u>2 245 098</u> 2 185 955	<u>2 292 373</u> 2 185 955	<u>2 223 987</u> 2 185 955	<u>2 232 032</u> 2 185 955
225-204-0109	2-		1	11600	<u>2 410 169</u> 2 368 830	<u>2 433 272</u> 2 368 830	<u>2 485 007</u> 2 368 830	<u>2 410 169</u> 2 368 830	<u>2 418 974</u> 2 368 830
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>190 218</u> 186 313	<u>193 205</u> 186 313	<u>199 895</u> 186 313	<u>190 218</u> 186 313	<u>191 357</u> 186 313

225-204-0113	2-2		1	2400	<u>179 083</u> 161 239	<u>186 248</u> 161 239	<u>177 639</u> 173 445	<u>179 265</u> 161 239	<u>181 390</u> 161 239
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>210 602</u> 205 464	<u>215 381</u> 205 464	<u>226 085</u> 205 464	<u>210 602</u> 205 464	<u>212 423</u> 205 464
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>218 104</u> 196 523	<u>226 762</u> 196 523	<u>216 360</u> 211 271	<u>218 324</u> 196 523	<u>220 892</u> 196 523
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>247 536</u> 241 411	<u>253 312</u> 241 411	<u>266 245</u> 241 411	<u>247 536</u> 241 411	<u>249 737</u> 241 411
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>386 246</u> 359 396	<u>396 396</u> 359 396	<u>384 201</u> 376 687	<u>386 504</u> 359 396	<u>389 514</u> 359 396
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>419 605</u> 392 360	<u>429 756</u> 392 360	<u>417 561</u> 409 651	<u>419 863</u> 392 360	<u>422 874</u> 392 360
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>476 437</u> 441 443	<u>489 811</u> 441 443	<u>473 742</u> 464 227	<u>476 777</u> 441 443	<u>480 744</u> 441 443
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>494 594</u> 459 386	<u>507 969</u> 459 386	<u>491 900</u> 482 170	<u>494 934</u> 459 386	<u>498 902</u> 459 386
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>502 026</u> 459 603	<u>518 649</u> 459 603	<u>544 005</u> 459 603	<u>502 449</u> 459 603	<u>507 379</u> 459 603
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>574 604</u> 531 110	<u>591 322</u> 531 110	<u>571 236</u> 559 590	<u>575 029</u> 531 110	<u>579 988</u> 531 110
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>650 747</u> 600 901	<u>669 949</u> 600 901	<u>699 240</u> 600 901	<u>651 235</u> 600 901	<u>656 930</u> 600 901

					-				
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>750 818</u> 734 545	<u>764 161</u> 734 545	<u>794 043</u> 734 545	<u>750 818</u> 734 545	<u>755 903</u> 734 545
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>688 714</u> 638 417	<u>707 916</u> 638 417	<u>737 207</u> 638 417	<u>689 202</u> 638 417	<u>694 897</u> 638 417
225-204-0129	3-		1	4300	<u>555 433</u> 520 682	<u>568 270</u> 520 682	<u>552 847</u> 542 550	<u>555 759</u> 520 682	<u>559 567</u> 520 682
225-204-0131	5-		1	6250	<u>799 227</u> 748 813	<u>817 886</u> 748 813	<u>795 469</u> 780 599	<u>799 702</u> 748 813	<u>805 236</u> 748 813
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 234 261</u> 1 211 375	<u>1 249 198</u> 1 211 375	<u>1 282 647</u> 1 211 375	<u>1 234 261</u> 1 211 375	<u>1 239 953</u> 1 211 375
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>206 725</u> 201 634	<u>211 505</u> 201 634	<u>222 209</u> 201 634	<u>206 725</u> 201 634	<u>208 547</u> 201 634
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>153 809</u> 139 016	<u>159 720</u> 139 016	<u>152 618</u> 149 086	<u>153 959</u> 139 016	<u>155 712</u> 139 016
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>203 922</u> 182 508	<u>212 579</u> 182 508	<u>202 177</u> 197 257	<u>204 142</u> 182 508	<u>206 710</u> 182 508
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>176 504</u> 158 036	<u>183 967</u> 158 036	<u>175 000</u> 170 750	<u>176 693</u> 158 036	<u>178 907</u> 158 036
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>258 959</u> 234 273	<u>268 811</u> 234 273	<u>256 974</u> 251 056	<u>259 209</u> 234 273	<u>262 131</u> 234 273
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>241 152</u> 219 297	<u>249 809</u> 219 297	<u>239 408</u> 234 046	<u>241 372</u> 219 297	<u>243 940</u> 219 297

					-				
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>463 929</u> 430 132	<u>476 826</u> 430 132	<u>496 499</u> 430 132	<u>464 257</u> 430 132	<u>468 082</u> 430 132
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>599 304</u> 552 897	<u>617 216</u> 552 897	<u>644 540</u> 552 897	<u>599 759</u> 552 897	<u>605 072</u> 552 897
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 099 543</u> 1 079 080	<u>1 112 987</u> 1 079 080	<u>1 143 091</u> 1 079 080	<u>1 099 543</u> 1 079 080	<u>1 104 667</u> 1 079 080
225-204-0176	-2		1	3640	<u>302 529</u> 294 938	<u>309 778</u> 294 938	<u>326 012</u> 294 938	<u>302 529</u> 294 938	<u>305 292</u> 294 938
225-204-0178	-4		1	2180	<u>290 264</u> 272 543	<u>296 772</u> 272 543	<u>288 953</u> 283 630	<u>290 430</u> 272 543	<u>292 360</u> 272 543
225-204-0179	-5		1	2760	<u>361 526</u> 339 162	<u>369 766</u> 339 162	<u>359 867</u> 353 198	<u>361 736</u> 339 162	<u>364 180</u> 339 162
225-204-0180	-6		1	2720	<u>328 276</u> 306 568	<u>336 397</u> 306 568	<u>326 641</u> 320 401	<u>328 483</u> 306 568	<u>330 891</u> 306 568
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>401 448</u> 393 938	<u>406 427</u> 393 938	<u>417 577</u> 393 938	<u>401 448</u> 393 938	<u>403 345</u> 393 938
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>443 749</u> 435 188	<u>449 724</u> 435 188	<u>463 104</u> 435 188	<u>443 749</u> 435 188	<u>446 026</u> 435 188
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>266 399</u> 240 643	<u>276 699</u> 240 643	<u>264 324</u> 258 189	<u>266 661</u> 240 643	<u>269 716</u> 240 643
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>353 250</u> 345 321	<u>360 022</u> 345 321	<u>375 185</u> 345 321	<u>353 250</u> 345 321	<u>355 831</u> 345 321

					-				
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 410 981</u> 1 387 375	<u>1 423 429</u> 1 387 375	<u>1 451 303</u> 1 387 375	<u>1 410 981</u> 1 387 375	<u>1 415 725</u> 1 387 375
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>239 007</u> 216 850	<u>247 814</u> 216 850	<u>237 232</u> 231 853	<u>239 230</u> 216 850	<u>241 843</u> 216 850
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>427 250</u> 417 509	<u>435 715</u> 417 509	<u>454 669</u> 417 509	<u>427 250</u> 417 509	<u>430 476</u> 417 509
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>397 854</u> 365 299	<u>410 542</u> 365 299	<u>395 298</u> 386 913	<u>398 176</u> 365 299	<u>401 940</u> 365 299
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>374 845</u> 341 089	<u>388 205</u> 341 089	<u>372 154</u> 363 848	<u>375 185</u> 341 089	<u>379 148</u> 341 089
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>396 291</u> 362 280	<u>409 650</u> 362 280	<u>393 599</u> 385 039	<u>396 630</u> 362 280	<u>400 593</u> 362 280
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>518 943</u> 471 852	<u>537 602</u> 471 852	<u>515 184</u> 503 638	<u>519 418</u> 471 852	<u>524 952</u> 471 852
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>580 607</u> 532 785	<u>599 266</u> 532 785	<u>576 848</u> 564 570	<u>581 081</u> 532 785	<u>586 616</u> 532 785
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>428 367</u> 386 607	<u>445 085</u> 386 607	<u>424 999</u> 415 087	<u>428 792</u> 386 607	<u>433 750</u> 386 607
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>454 865</u> 412 791	<u>471 583</u> 412 791	<u>451 497</u> 441 271	<u>455 290</u> 412 791	<u>460 249</u> 412 791
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>370 245</u> 338 017	<u>382 933</u> 338 017	<u>367 689</u> 359 632	<u>370 568</u> 338 017	<u>374 331</u> 338 017

225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>290 308</u> 285 018	<u>293 654</u> 285 018	<u>301 147</u> 285 018	<u>290 308</u> 285 018	<u>291 583</u> 285 018
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>315 689</u> 309 768	<u>319 633</u> 309 768	<u>328 463</u> 309 768	<u>315 689</u> 309 768	<u>317 192</u> 309 768
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>368 537</u> 361 527	<u>373 317</u> 361 527	<u>384 020</u> 361 527	<u>368 537</u> 361 527	<u>370 358</u> 361 527
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>524 772</u> 514 446	<u>532 201</u> 514 446	<u>548 836</u> 514 446	<u>524 772</u> 514 446	<u>527 603</u> 514 446
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>537 991</u> 527 509	<u>545 420</u> 527 509	<u>562 055</u> 527 509	<u>537 991</u> 527 509	<u>540 822</u> 527 509
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>576 240</u> 564 732	<u>584 704</u> 564 732	<u>603 659</u> 564 732	<u>576 240</u> 564 732	<u>579 466</u> 564 732
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>589 459</u> 577 795	<u>597 924</u> 577 795	<u>616 878</u> 577 795	<u>589 459</u> 577 795	<u>592 685</u> 577 795
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>799 671</u> 784 634	<u>809 729</u> 784 634	<u>832 251</u> 784 634	<u>799 671</u> 784 634	<u>803 504</u> 784 634
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>771 111</u> 755 170	<u>783 419</u> 755 170	<u>810 982</u> 755 170	<u>771 111</u> 755 170	<u>775 802</u> 755 170
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>844 960</u> 828 143	<u>857 268</u> 828 143	<u>884 830</u> 828 143	<u>844 960</u> 828 143	<u>849 651</u> 828 143

					-				
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>515 127</u> 505 411	<u>521 659</u> 505 411	<u>536 288</u> 505 411	<u>515 127</u> 505 411	<u>517 616</u> 505 411
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>659 124</u> 646 875	<u>667 150</u> 646 875	<u>685 123</u> 646 875	<u>659 124</u> 646 875	<u>662 182</u> 646 875
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>896 622</u> 880 875	<u>905 883</u> 880 875	<u>926 621</u> 880 875	<u>896 622</u> 880 875	<u>900 151</u> 880 875
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>980 819</u> 963 469	<u>991 175</u> 963 469	<u>1 014 367</u> 963 469	<u>980 819</u> 963 469	<u>984 766</u> 963 469
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>899 927</u> 883 536	<u>910 283</u> 883 536	<u>933 475</u> 883 536	<u>899 927</u> 883 536	<u>903 874</u> 883 536
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>718 421</u> 705 469	<u>726 447</u> 705 469	<u>744 420</u> 705 469	<u>718 421</u> 705 469	<u>721 479</u> 705 469
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>936 469</u> 920 250	<u>945 730</u> 920 250	<u>966 469</u> 920 250	<u>936 469</u> 920 250	<u>939 999</u> 920 250
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>881 142</u> 864 973	<u>891 498</u> 864 973	<u>914 689</u> 864 973	<u>881 142</u> 864 973	<u>885 088</u> 864 973
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>711 874</u> 699 000	<u>719 900</u> 699 000	<u>737 874</u> 699 000	<u>711 874</u> 699 000	<u>714 933</u> 699 000
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>924 743</u> 906 518	<u>937 888</u> 906 518	<u>967 323</u> 906 518	<u>924 743</u> 906 518	<u>929 753</u> 906 518
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>1 048 344</u> 1 027 223	<u>1 064 078</u> 1 027 223	<u>1 099 311</u> 1 027 223	<u>1 048 344</u> 1 027 223	<u>1 054 340</u> 1 027 223

225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>1 206 601</u> 1 184 759	<u>1 220 244</u> 1 184 759	<u>1 250 794</u> 1 184 759	<u>1 206 601</u> 1 184 759	<u>1 211 801</u> 1 184 759
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 339 788</u> 1 314 991	<u>1 355 920</u> 1 314 991	<u>1 392 045</u> 1 314 991	<u>1 339 788</u> 1 314 991	<u>1 345 936</u> 1 314 991
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>1 133 128</u> 1 112 156	<u>1 146 770</u> 1 112 156	<u>1 177 320</u> 1 112 156	<u>1 133 128</u> 1 112 156	<u>1 138 327</u> 1 112 156
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 264 213</u> 1 240 313	<u>1 280 345</u> 1 240 313	<u>1 316 470</u> 1 240 313	<u>1 264 213</u> 1 240 313	<u>1 270 361</u> 1 240 313
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 356 088</u> 1 331 098	<u>1 372 220</u> 1 331 098	<u>1 408 345</u> 1 331 098	<u>1 356 088</u> 1 331 098	<u>1 362 236</u> 1 331 098
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>1 232 996</u> 1 210 786	<u>1 246 738</u> 1 210 786	<u>1 277 512</u> 1 210 786	<u>1 232 996</u> 1 210 786	<u>1 238 233</u> 1 210 786
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 502 379</u> 1 474 884	<u>1 519 905</u> 1 474 884	<u>1 559 152</u> 1 474 884	<u>1 502 379</u> 1 474 884	<u>1 509 058</u> 1 474 884
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 197 016</u> 1 175 232	<u>1 210 758</u> 1 175 232	<u>1 241 531</u> 1 175 232	<u>1 197 016</u> 1 175 232	<u>1 202 253</u> 1 175 232
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 467 492</u> 1 440 411	<u>1 485 018</u> 1 440 411	<u>1 524 265</u> 1 440 411	<u>1 467 492</u> 1 440 411	<u>1 474 171</u> 1 440 411
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 244 029</u> 1 221 688	<u>1 257 771</u> 1 221 688	<u>1 288 544</u> 1 221 688	<u>1 244 029</u> 1 221 688	<u>1 249 266</u> 1 221 688
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 520 866</u> 1 493 152	<u>1 538 392</u> 1 493 152	<u>1 577 639</u> 1 493 152	<u>1 520 866</u> 1 493 152	<u>1 527 545</u> 1 493 152



225-204-0300	2387-2013								
225-204-0301	95-2		1	750	<u>63 353</u> 61 777	<u>64 847</u> 61 777	<u>68 192</u> 61 777	<u>63 353</u> 61 777	<u>63 922</u> 61 777
225-204-0302	95-1		1	750	<u>53 992</u> 48 636	<u>56 142</u> 48 636	<u>59 421</u> 48 636	<u>54 047</u> 48 636	<u>54 685</u> 48 636
225-204-0303	95-2		1	750	<u>66 335</u> 64 723	<u>67 829</u> 64 723	<u>71 173</u> 64 723	<u>66 335</u> 64 723	<u>66 904</u> 64 723
225-204-0304	95-3		1	800	<u>94 022</u> 92 027	<u>95 615</u> 92 027	<u>99 183</u> 92 027	<u>94 022</u> 92 027	<u>94 629</u> 92 027
225-204-0307	105		1	1175	<u>85 936</u> 80 638				
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>82 910</u> 80 634	<u>85 250</u> 80 634	<u>90 490</u> 80 634	<u>82 910</u> 80 634	<u>83 801</u> 80 634
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>105 173</u> 102 688	<u>107 414</u> 102 688	<u>112 431</u> 102 688	<u>105 173</u> 102 688	<u>106 027</u> 102 688
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>85 858</u> 80 792				
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>84 941</u> 82 696	<u>87 182</u> 82 696	<u>92 199</u> 82 696	<u>84 941</u> 82 696	<u>85 795</u> 82 696
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>90 225</u> 87 913	<u>92 476</u> 87 913	<u>97 516</u> 87 913	<u>90 225</u> 87 913	<u>91 083</u> 87 913

225-204-0313	164-2		1	3550	<u>354 411</u> 346 304	<u>361 481</u> 346 304	<u>377 314</u> 346 304	<u>354 411</u> 346 304	<u>357 106</u> 346 304
225-204-0314	164-9,3		1	3550	<u>280 534</u> 264 117				
225-204-0315	164-10,3		1	3550	<u>280 534</u> 264 117				
225-204-0316	164-10,7		1	3550	<u>280 534</u> 264 117				
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>338 286</u> 330 370	<u>345 357</u> 330 370	<u>361 189</u> 330 370	<u>338 286</u> 330 370	<u>340 981</u> 330 370
225-204-0318	164-12,7		1	3550	<u>280 534</u> 264 117				
225-204-0319	164-14,3		1	3550	<u>280 534</u> 264 117				
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>328 576</u> 303 393	<u>338 279</u> 303 393	<u>326 622</u> 319 921	<u>328 823</u> 303 393	<u>331 701</u> 303 393
225-204-0400	35 - 750 2387-2013								
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	<u>663 942</u> 650 768	<u>673 539</u> 650 768	<u>695 031</u> 650 768	<u>663 942</u> 650 768	<u>667 599</u> 650 768

225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	<u>724 523</u> 710 600	<u>734 176</u> 710 600	<u>755 793</u> 710 600	<u>724 523</u> 710 600	<u>728 202</u> 710 600
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	<u>687 489</u> 674 005	<u>697 142</u> 674 005	<u>718 759</u> 674 005	<u>687 489</u> 674 005	<u>691 168</u> 674 005
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	<u>1 065 468</u> 1 045 774	<u>1 078 250</u> 1 045 774	<u>1 106 874</u> 1 045 774	<u>1 065 468</u> 1 045 774	<u>1 070 339</u> 1 045 774
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>1 040 818</u> 1 021 781	<u>1 052 939</u> 1 021 781	<u>1 080 081</u> 1 021 781	<u>1 040 818</u> 1 021 781	<u>1 045 437</u> 1 021 781
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>676 962</u> 663 338	<u>687 095</u> 663 338	<u>709 787</u> 663 338	<u>676 962</u> 663 338	<u>680 824</u> 663 338
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>747 953</u> 733 749	<u>757 612</u> 733 749	<u>779 243</u> 733 749	<u>747 953</u> 733 749	<u>751 634</u> 733 749
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>931 667</u> 915 120	<u>941 626</u> 915 120	<u>963 925</u> 915 120	<u>931 667</u> 915 120	<u>935 462</u> 915 120
225-204-0409	22.1-1.3		1	6086	<u>1 311 803</u> 1 289 554	<u>1 323 924</u> 1 289 554	<u>1 351 067</u> 1 289 554	<u>1 311 803</u> 1 289 554	<u>1 316 422</u> 1 289 554
225-204-0410	22.1-2.3		1	6086	<u>1 359 114</u> 1 336 304	<u>1 371 235</u> 1 336 304	<u>1 398 378</u> 1 336 304	<u>1 359 114</u> 1 336 304	<u>1 363 733</u> 1 336 304
225-204-0411	22.2-1.3		1	6086	<u>1 718 022</u> 1 690 955	<u>1 730 143</u> 1 690 955	<u>1 757 286</u> 1 690 955	<u>1 718 022</u> 1 690 955	<u>1 722 641</u> 1 690 955
225-204-0412	22.3-1.3		1	6086	<u>1 639 479</u> 1 613 344	<u>1 651 600</u> 1 613 344	<u>1 678 743</u> 1 613 344	<u>1 639 479</u> 1 613 344	<u>1 644 098</u> 1 613 344

225-204-0413	22.4-1.3		1	6086	<u>1 288 048</u> 1 266 080	<u>1 300 169</u> 1 266 080	<u>1 327 312</u> 1 266 080	<u>1 288 048</u> 1 266 080	<u>1 292 668</u> 1 266 080
225-204-0414	22.4-3.3		1	6086	<u>1 504 923</u> 1 480 384	<u>1 517 044</u> 1 480 384	<u>1 544 187</u> 1 480 384	<u>1 504 923</u> 1 480 384	<u>1 509 543</u> 1 480 384
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>1 004 719</u> 985 302	<u>1 018 304</u> 985 302	<u>1 048 724</u> 985 302	<u>1 004 719</u> 985 302	<u>1 009 896</u> 985 302
225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>989 407</u> 970 141	<u>1 003 048</u> 970 141	<u>1 033 593</u> 970 141	<u>989 407</u> 970 141	<u>994 605</u> 970 141
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	<u>1 077 375</u> 1 056 909	<u>1 091 301</u> 1 056 909	<u>1 122 484</u> 1 056 909	<u>1 077 375</u> 1 056 909	<u>1 082 682</u> 1 056 909
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	<u>1 069 815</u> 1 049 671	<u>1 083 318</u> 1 049 671	<u>1 113 556</u> 1 049 671	<u>1 069 815</u> 1 049 671	<u>1 074 961</u> 1 049 671
225-204-0419	26.2-1.3		1	6952	<u>1 117 568</u> 1 096 669	<u>1 131 414</u> 1 096 669	<u>1 162 419</u> 1 096 669	<u>1 117 568</u> 1 096 669	<u>1 122 845</u> 1 096 669
225-204-0420	26.3-2.3		1	5932	<u>1 066 886</u> 1 047 710	<u>1 078 700</u> 1 047 710	<u>1 105 156</u> 1 047 710	<u>1 066 886</u> 1 047 710	<u>1 071 388</u> 1 047 710
225-204-0421	26.1-1.3		1	6952	<u>1 631 918</u> 1 604 920	<u>1 645 763</u> 1 604 920	<u>1 676 768</u> 1 604 920	<u>1 631 918</u> 1 604 920	<u>1 637 194</u> 1 604 920
225-204-0422	26.1-2.3		1	6952	<u>1 648 317</u> 1 621 125	<u>1 662 163</u> 1 621 125	<u>1 693 168</u> 1 621 125	<u>1 648 317</u> 1 621 125	<u>1 653 594</u> 1 621 125
225-204-0423	26.1-3.3		1	6952	<u>1 742 641</u> 1 714 330	<u>1 756 487</u> 1 714 330	<u>1 787 492</u> 1 714 330	<u>1 742 641</u> 1 714 330	<u>1 747 918</u> 1 714 330

225-204-0424	26.1-6.3		1	6952	<u>1 702 785</u> 1 674 946	<u>1 716 630</u> 1 674 946	<u>1 747 636</u> 1 674 946	<u>1 702 785</u> 1 674 946	<u>1 708 061</u> 1 674 946
225-204-0425	26.2-1.3		1	6952	<u>1 765 502</u> 1 736 920	<u>1 779 347</u> 1 736 920	<u>1 810 352</u> 1 736 920	<u>1 765 502</u> 1 736 920	<u>1 770 778</u> 1 736 920
225-204-0426	26.3-2.3		1	6952	<u>1 702 785</u> 1 674 946	<u>1 716 630</u> 1 674 946	<u>1 747 636</u> 1 674 946	<u>1 702 785</u> 1 674 946	<u>1 708 061</u> 1 674 946
225-204-0427	26.1-1.3(7)		1	6933	<u>1 008 071</u> 988 491	<u>1 021 879</u> 988 491	<u>1 052 799</u> 988 491	<u>1 008 071</u> 988 491	<u>1 013 333</u> 988 491
225-204-0500	35 - 750 2387-2013								
225-204-0501	22		1	5870	<u>999 668</u> 981 357	<u>1 011 359</u> 981 357	<u>1 037 538</u> 981 357	<u>999 668</u> 981 357	<u>1 004 123</u> 981 357
225-204-0502	22		1	5870	<u>1 563 822</u> 1 538 821	<u>1 575 513</u> 1 538 821	<u>1 601 692</u> 1 538 821	<u>1 563 822</u> 1 538 821	<u>1 568 277</u> 1 538 821
225-204-0503	120-200		1	2600	<u>920 766</u> 906 988	<u>925 944</u> 906 988	<u>937 540</u> 906 988	<u>920 766</u> 906 988	<u>922 740</u> 906 988
225-204-0504	140-280		1	3050	<u>921 682</u> 907 398	<u>927 756</u> 907 398	<u>941 359</u> 907 398	<u>921 682</u> 907 398	<u>923 997</u> 907 398
225-204-0506	195-310		1	4250	<u>798 209</u> 784 069	<u>806 673</u> 784 069	<u>825 628</u> 784 069	<u>798 209</u> 784 069	<u>801 435</u> 784 069

					-				
225-204-0507	220-350		1	4850	<u>925 344</u> 909 037	<u>935 004</u> 909 037	<u>956 634</u> 909 037	<u>925 344</u> 909 037	<u>929 026</u> 909 037
225-204-0600	937-92								
225-204-0601	1		1	800	<u>84 790</u> 78 544	<u>87 178</u> 78 544	<u>84 308</u> 82 613	<u>84 850</u> 78 544	<u>85 559</u> 78 544
225-204-0602	2		1	675	<u>64 911</u> 59 720	<u>66 926</u> 59 720	<u>64 505</u> 63 152	<u>64 962</u> 59 720	<u>65 560</u> 59 720
225-204-0603	3		1	550	<u>55 736</u> 51 473	<u>57 378</u> 51 473	<u>55 405</u> 54 270	<u>55 778</u> 51 473	<u>56 265</u> 51 473
225-204-0604	4		1	475	<u>49 092</u> 45 399	<u>50 510</u> 45 399	<u>48 806</u> 47 814	<u>49 128</u> 45 399	<u>49 549</u> 45 399
225-204-0605	5		1	400	<u>38 635</u> 35 557	<u>39 829</u> 35 557	<u>38 394</u> 37 591	<u>38 665</u> 35 557	<u>39 019</u> 35 557
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>43 693</u> 40 555	<u>44 887</u> 40 555	<u>43 452</u> 42 589	<u>43 723</u> 40 555	<u>44 078</u> 40 555
225-204-0607	-1		1	300	<u>24 271</u> 22 018	<u>25 166</u> 22 018	<u>24 090</u> 23 544	<u>24 293</u> 22 018	<u>24 559</u> 22 018
225-204-0700	0,38 ( ) 2387-2013								

225-204-0701	-0,8-6,8		1	244	<u>61 267</u> 59 846	<u>61 777</u> 59 846	<u>62 841</u> 59 846	<u>61 349</u> 59 846	<u>61 445</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8		1	286	<u>61 305</u> 59 846	<u>61 903</u> 59 846	<u>63 150</u> 59 846	<u>61 402</u> 59 846	<u>61 515</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8		1	330	<u>61 346</u> 59 846	<u>62 036</u> 59 846	<u>63 474</u> 59 846	<u>61 457</u> 59 846	<u>61 587</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8		1	376	<u>61 388</u> 59 846	<u>62 174</u> 59 846	<u>63 813</u> 59 846	<u>61 515</u> 59 846	<u>61 663</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8		1	424	<u>70 008</u> 68 253	<u>70 894</u> 68 253	<u>72 743</u> 68 253	<u>70 150</u> 68 253	<u>70 318</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8		1	473	<u>70 053</u> 68 253	<u>71 042</u> 68 253	<u>73 104</u> 68 253	<u>70 212</u> 68 253	<u>70 399</u> 68 253
225-204-0707	-1,2-6,8		1	244	<u>66 431</u> 64 908	<u>66 941</u> 64 908	<u>68 005</u> 64 908	<u>66 513</u> 64 908	<u>66 609</u> 64 908
225-204-0708	-1,2-7,8		1	286	<u>66 469</u> 64 908	<u>67 067</u> 64 908	<u>68 314</u> 64 908	<u>66 565</u> 64 908	<u>66 678</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8		1	330	<u>66 510</u> 64 908	<u>67 200</u> 64 908	<u>68 638</u> 64 908	<u>66 621</u> 64 908	<u>66 751</u> 64 908
225-204-0710	-1,2-9,8		1	376	<u>66 552</u> 64 908	<u>67 338</u> 64 908	<u>68 977</u> 64 908	<u>66 678</u> 64 908	<u>66 827</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8		1	424	<u>76 462</u> 74 581	<u>77 349</u> 74 581	<u>79 197</u> 74 581	<u>76 605</u> 74 581	<u>76 772</u> 74 581

225-204-0712	-1,2-11,8		1	473	<u>76 507</u> 74 581	<u>77 496</u> 74 581	<u>79 558</u> 74 581	<u>76 667</u> 74 581	<u>76 853</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0801	30		1	150	<u>12 405</u> 11 577				
225-204-0802	33-1		1	160	<u>12 445</u> 11 577				
225-204-0803	33-2		1	250	<u>20 632</u> 18 750	<u>21 379</u> 18 750	<u>20 482</u> 20 021	<u>20 651</u> 18 750	<u>20 873</u> 18 750
225-204-0804	33-3		1	250	<u>24 431</u> 23 866	<u>24 929</u> 23 866	<u>26 044</u> 23 866	<u>24 431</u> 23 866	<u>24 621</u> 23 866
225-204-0805	43-1		1	330	<u>32 272</u> 31 527	<u>32 930</u> 31 527	<u>34 401</u> 31 527	<u>32 272</u> 31 527	<u>32 523</u> 31 527
225-204-0806	43-2		1	330	<u>35 838</u> 35 050	<u>36 495</u> 35 050	<u>37 967</u> 35 050	<u>35 838</u> 35 050	<u>36 088</u> 35 050
225-204-0807	45		1	510	<u>57 440</u> 56 198	<u>58 456</u> 56 198	<u>60 730</u> 56 198	<u>57 440</u> 56 198	<u>57 827</u> 56 198
225-204-0808	-60		1	680	<u>72 851</u> 67 711	<u>74 799</u> 67 711	<u>77 772</u> 67 711	<u>72 900</u> 67 711	<u>73 478</u> 67 711
225-204-0900	13015-2012								



					-				
225-204-0901	1-1		1	500	<u>46 595</u> 42 768	<u>48 088</u> 42 768	<u>46 295</u> 45 311	<u>46 633</u> 42 768	<u>47 076</u> 42 768
225-204-0903	1-2		1	700	<u>62 830</u> 57 500	<u>64 920</u> 57 500	<u>62 409</u> 61 060	<u>62 883</u> 57 500	<u>63 503</u> 57 500
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>149 209</u> 145 652	<u>152 445</u> 145 652	<u>159 692</u> 145 652	<u>149 209</u> 145 652	<u>150 442</u> 145 652
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>189 661</u> 185 625	<u>192 898</u> 185 625	<u>200 145</u> 185 625	<u>189 661</u> 185 625	<u>190 895</u> 185 625
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>222 520</u> 216 801	<u>228 096</u> 216 801	<u>240 584</u> 216 801	<u>222 520</u> 216 801	<u>224 645</u> 216 801
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>312 225</u> 304 563	<u>319 395</u> 304 563	<u>335 450</u> 304 563	<u>312 225</u> 304 563	<u>314 957</u> 304 563
225-204-1000	13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>7 323</u> 6 516	<u>7 652</u> 6 516	<u>7 257</u> 7 076	<u>7 332</u> 6 516	<u>7 429</u> 6 516
225-204-1002	3 (8 )		1	110	<u>8 751</u> 7 955	<u>9 066</u> 7 955	<u>9 547</u> 7 955	<u>8 759</u> 7 955	<u>8 852</u> 7 955
225-204-1003	4		1	50	<u>3 795</u> 3 435	<u>3 938</u> 3 435	<u>4 157</u> 3 435	<u>3 798</u> 3 435	<u>3 841</u> 3 435
225-204-1006	3-		1	1750	<u>179 663</u> 175 607	<u>183 148</u> 175 607	<u>190 953</u> 175 607	<u>179 663</u> 175 607	<u>180 991</u> 175 607

225-204-1007	-1		1	300	<u>21 405</u> 20 821	<u>22 003</u> 20 821	<u>23 341</u> 20 821	<u>21 405</u> 20 821	<u>21 633</u> 20 821
225-204-1100	13015-2012								
225-204-1103	1-3		1	95	<u>7 740</u> 7 051	<u>8 013</u> 7 051	<u>8 428</u> 7 051	<u>7 747</u> 7 051	<u>7 828</u> 7 051
225-204-1300	13015-2012								
225-204-1302	1		1	2190	<u>177 219</u> 172 709	<u>181 581</u> 172 709	<u>191 348</u> 172 709	<u>177 219</u> 172 709	<u>178 882</u> 172 709
225-204-1303	12		1	2190	<u>123 139</u> 117 400				
225-204-1306	35-10		1	2190	<u>311 189</u> 305 090	<u>315 551</u> 305 090	<u>325 318</u> 305 090	<u>311 189</u> 305 090	<u>312 851</u> 305 090
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>472 097</u> 462 891	<u>478 629</u> 462 891	<u>493 258</u> 462 891	<u>472 097</u> 462 891	<u>474 587</u> 462 891
225-204-1308	5		1	625	<u>186 104</u> 183 335	<u>187 401</u> 183 335	<u>190 074</u> 183 335	<u>186 104</u> 183 335	<u>186 578</u> 183 335
225-204-1309	35-10		1	2200	<u>156 027</u> 149 629				
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>332 284</u> 324 741	<u>338 806</u> 324 741	<u>353 412</u> 324 741	<u>332 284</u> 324 741	<u>334 769</u> 324 741

225-204-1313	32.9		1	725	<u>73 066</u> 71 402	<u>74 510</u> 71 402	<u>77 743</u> 71 402	<u>73 066</u> 71 402	<u>73 616</u> 71 402
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>47 906</u> 42 589	<u>50 071</u> 42 589	<u>47 470</u> 46 276	<u>47 961</u> 42 589	<u>48 603</u> 42 589
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>40 587</u> 35 357	<u>42 752</u> 35 357	<u>40 151</u> 39 044	<u>40 642</u> 35 357	<u>41 284</u> 35 357
225-204-1400	13015-2012								
225-204-1401	1.6		1	300	<u>50 692</u> 48 125	<u>51 587</u> 48 125	<u>50 511</u> 49 651	<u>50 714</u> 48 125	<u>50 980</u> 48 125
225-204-1402	2.8		1	800	<u>86 938</u> 80 667	<u>89 327</u> 80 667	<u>86 457</u> 84 736	<u>86 999</u> 80 667	<u>87 707</u> 80 667
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>133 928</u> 124 479	<u>137 510</u> 124 479	<u>133 206</u> 130 582	<u>134 019</u> 124 479	<u>135 081</u> 124 479
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>206 431</u> 202 223	<u>209 618</u> 202 223	<u>216 753</u> 202 223	<u>206 431</u> 202 223	<u>207 645</u> 202 223
225-204-1405	8.4		1	2300	<u>222 677</u> 210 548				
225-204-1406	10.2		1	2800	<u>284 531</u> 269 502				
225-204-1500	13015-2012								

8.04-08-2024

225-204-1504	5		1	500	<u>82 456</u> 80 929	<u>83 452</u> 80 929	<u>85 682</u> 80 929	<u>82 456</u> 80 929	<u>82 836</u> 80 929
225-204-1505	6		1	760	<u>122 105</u> 119 821	<u>123 619</u> 119 821	<u>127 008</u> 119 821	<u>122 105</u> 119 821	<u>122 682</u> 119 821
225-204-1507	7		1	230	<u>28 222</u> 26 380	<u>28 908</u> 26 380	<u>28 083</u> 27 550	<u>28 239</u> 26 380	<u>28 443</u> 26 380
225-204-1512	1		1	500	<u>60 516</u> 56 524	<u>62 009</u> 56 524	<u>60 216</u> 59 067	<u>60 554</u> 56 524	<u>60 997</u> 56 524
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>78 102</u> 73 901	<u>79 595</u> 73 901	<u>77 801</u> 76 444	<u>78 140</u> 73 901	<u>78 583</u> 73 901
225-204-1518	1 ( 1,5)		1	200	<u>19 362</u> 18 432				

225-204-0100	13015-2012							
225-204-0101	1-		1	2500	<u>349 122</u> 333 803	<u>353 241</u> 333 803	<u>356 594</u> 333 803	<u>364 373</u> 333 803

225-204-0102	2-		1	3000	<u>380 832</u> 362 900	<u>385 774</u> 362 900	<u>389 797</u> 362 900	<u>399 133</u> 362 900
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>283 709</u> 266 929	<u>288 651</u> 266 929	<u>292 674</u> 266 929	<u>302 010</u> 266 929
225-204-0104	3-		1	4300	<u>813 142</u> 791 116	<u>805 396</u> 791 116	<u>832 376</u> 791 116	<u>817 694</u> 791 116
225-204-0106	5-		1	6500	<u>902 215</u> 862 449	<u>912 924</u> 862 449	<u>921 640</u> 862 449	<u>941 868</u> 862 449
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 207 815</u> 1 171 893	<u>1 194 305</u> 1 171 893	<u>1 241 363</u> 1 171 893	<u>1 215 754</u> 1 171 893
225-204-0108	1-		1	10600	<u>2 243 081</u> 2 185 955	<u>2 223 987</u> 2 185 955	<u>2 290 495</u> 2 185 955	<u>2 254 302</u> 2 185 955
225-204-0109	2-		1	11600	<u>2 431 065</u> 2 368 830	<u>2 410 169</u> 2 368 830	<u>2 482 952</u> 2 368 830	<u>2 443 344</u> 2 368 830
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>192 920</u> 186 313	<u>190 218</u> 186 313	<u>199 630</u> 186 313	<u>194 508</u> 186 313
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>174 036</u> 161 239	<u>177 990</u> 161 239	<u>181 208</u> 161 239	<u>188 677</u> 161 239
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>214 925</u> 205 464	<u>210 602</u> 205 464	<u>225 660</u> 205 464	<u>217 465</u> 205 464
225-204-0115	3-2		1	2900	<u>212 005</u> 196 523	<u>216 783</u> 196 523	<u>220 672</u> 196 523	<u>229 696</u> 196 523

225-204-0116	3-0		1	2900	<u>252 760</u> 241 411	<u>247 536</u> 241 411	<u>265 732</u> 241 411	<u>255 830</u> 241 411
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>379 096</u> 359 396	<u>384 697</u> 359 396	<u>389 256</u> 359 396	<u>399 837</u> 359 396
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>412 455</u> 392 360	<u>418 057</u> 392 360	<u>422 616</u> 392 360	<u>433 197</u> 392 360
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>467 016</u> 441 443	<u>474 397</u> 441 443	<u>480 404</u> 441 443	<u>494 345</u> 441 443
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>485 173</u> 459 386	<u>492 554</u> 459 386	<u>498 561</u> 459 386	<u>512 503</u> 459 386
225-204-0122	6-2		1	5800	<u>490 357</u> 459 603	<u>499 490</u> 459 603	<u>506 956</u> 459 603	<u>524 283</u> 459 603
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>562 827</u> 531 110	<u>572 053</u> 531 110	<u>579 563</u> 531 110	<u>596 989</u> 531 110
225-204-0124	6-0		1	6700	<u>637 267</u> 600 901	<u>647 818</u> 600 901	<u>656 442</u> 600 901	<u>676 458</u> 600 901
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>762 887</u> 734 545	<u>750 818</u> 734 545	<u>792 856</u> 734 545	<u>769 979</u> 734 545
225-204-0126	6-4		1	6700	<u>675 234</u> 638 417	<u>685 784</u> 638 417	<u>694 409</u> 638 417	<u>714 425</u> 638 417
225-204-0129	3-		1	4300	<u>546 390</u> 520 682	<u>553 475</u> 520 682	<u>559 240</u> 520 682	<u>572 622</u> 520 682

225-204-0131	5-		1	6250	<u>786 084</u> 748 813	<u>796 381</u> 748 813	<u>804 762</u> 748 813	<u>824 211</u> 748 813
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 247 771</u> 1 211 375	<u>1 234 261</u> 1 211 375	<u>1 281 319</u> 1 211 375	<u>1 255 710</u> 1 211 375
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>211 048</u> 201 634	<u>206 725</u> 201 634	<u>221 784</u> 201 634	<u>213 589</u> 201 634
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>149 645</u> 139 016	<u>152 907</u> 139 016	<u>155 562</u> 139 016	<u>161 724</u> 139 016
225-204-0152	3-05		1	2900	<u>197 823</u> 182 508	<u>202 601</u> 182 508	<u>206 489</u> 182 508	<u>215 514</u> 182 508
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>171 246</u> 158 036	<u>175 365</u> 158 036	<u>178 717</u> 158 036	<u>186 497</u> 158 036
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>252 019</u> 234 273	<u>257 456</u> 234 273	<u>261 881</u> 234 273	<u>272 150</u> 234 273
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>235 053</u> 219 297	<u>239 831</u> 219 297	<u>243 720</u> 219 297	<u>252 744</u> 219 297
225-204-0164	3- 5		1	4500	<u>454 875</u> 430 132	<u>461 962</u> 430 132	<u>467 754</u> 430 132	<u>481 198</u> 430 132
225-204-0165	5- 5		1	6250	<u>586 730</u> 552 897	<u>596 571</u> 552 897	<u>604 617</u> 552 897	<u>623 288</u> 552 897
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 111 703</u> 1 079 080	<u>1 099 543</u> 1 079 080	<u>1 141 896</u> 1 079 080	<u>1 118 848</u> 1 079 080

225-204-0176	-2		1	3640	<u>309 086</u> 294 938	<u>302 529</u> 294 938	<u>325 368</u> 294 938	<u>312 939</u> 294 938
225-204-0178	-4		1	2180	<u>285 680</u> 272 543	<u>289 271</u> 272 543	<u>292 195</u> 272 543	<u>298 978</u> 272 543
225-204-0179	-5		1	2760	<u>355 722</u> 339 162	<u>360 270</u> 339 162	<u>363 970</u> 339 162	<u>372 559</u> 339 162
225-204-0180	-6		1	2720	<u>322 556</u> 306 568	<u>327 038</u> 306 568	<u>330 685</u> 306 568	<u>339 149</u> 306 568
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>405 951</u> 393 938	<u>401 448</u> 393 938	<u>417 134</u> 393 938	<u>408 598</u> 393 938
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>449 153</u> 435 188	<u>443 749</u> 435 188	<u>462 573</u> 435 188	<u>452 329</u> 435 188
225-204-0183	4-1/5		1	3450	<u>259 144</u> 240 643	<u>264 828</u> 240 643	<u>269 454</u> 240 643	<u>280 190</u> 240 643
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>359 375</u> 345 321	<u>353 250</u> 345 321	<u>374 583</u> 345 321	<u>362 974</u> 345 321
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 422 240</u> 1 387 375	<u>1 410 981</u> 1 387 375	<u>1 450 196</u> 1 387 375	<u>1 428 855</u> 1 387 375
225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>232 803</u> 216 850	<u>237 663</u> 216 850	<u>241 619</u> 216 850	<u>250 799</u> 216 850
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>434 906</u> 417 509	<u>427 250</u> 417 509	<u>453 916</u> 417 509	<u>439 405</u> 417 509



225-204-0188	3- -		1	4250	<u>388 916</u> 365 299	<u>395 918</u> 365 299	<u>401 617</u> 365 299	<u>414 843</u> 365 299
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>365 435</u> 341 089	<u>372 807</u> 341 089	<u>378 808</u> 341 089	<u>392 734</u> 341 089
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>386 880</u> 362 280	<u>394 253</u> 362 280	<u>400 253</u> 362 280	<u>414 179</u> 362 280
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>505 800</u> 471 852	<u>516 097</u> 471 852	<u>524 478</u> 471 852	<u>543 927</u> 471 852
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>567 464</u> 532 785	<u>577 761</u> 532 785	<u>586 141</u> 532 785	<u>605 591</u> 532 785
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>416 590</u> 386 607	<u>425 816</u> 386 607	<u>433 325</u> 386 607	<u>450 752</u> 386 607
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>443 088</u> 412 791	<u>452 314</u> 412 791	<u>459 823</u> 412 791	<u>477 250</u> 412 791
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>361 308</u> 338 017	<u>368 310</u> 338 017	<u>374 009</u> 338 017	<u>387 234</u> 338 017
225-204-0200	13015-2012		1	4250				
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>293 335</u> 285 018	<u>290 308</u> 285 018	<u>300 849</u> 285 018	<u>295 113</u> 285 018
225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>319 256</u> 309 768	<u>315 689</u> 309 768	<u>328 113</u> 309 768	<u>321 352</u> 309 768

225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>372 860</u> 361 527	<u>368 537</u> 361 527	<u>383 595</u> 361 527	<u>375 401</u> 361 527
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>531 491</u> 514 446	<u>524 772</u> 514 446	<u>548 176</u> 514 446	<u>535 439</u> 514 446
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>544 710</u> 527 509	<u>537 991</u> 527 509	<u>561 395</u> 527 509	<u>548 659</u> 527 509
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>583 896</u> 564 732	<u>576 240</u> 564 732	<u>602 906</u> 564 732	<u>588 395</u> 564 732
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>597 115</u> 577 795	<u>589 459</u> 577 795	<u>616 125</u> 577 795	<u>601 614</u> 577 795
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>808 768</u> 784 634	<u>799 671</u> 784 634	<u>831 357</u> 784 634	<u>814 114</u> 784 634
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>782 244</u> 755 170	<u>771 111</u> 755 170	<u>809 887</u> 755 170	<u>788 786</u> 755 170
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>856 093</u> 828 143	<u>844 960</u> 828 143	<u>883 736</u> 828 143	<u>862 634</u> 828 143
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>521 035</u> 505 411	<u>515 127</u> 505 411	<u>535 707</u> 505 411	<u>524 507</u> 505 411
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>666 383</u> 646 875	<u>659 124</u> 646 875	<u>684 410</u> 646 875	<u>670 649</u> 646 875
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>904 998</u> 880 875	<u>896 622</u> 880 875	<u>925 798</u> 880 875	<u>909 920</u> 880 875

225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>990 186</u> 963 469	<u>980 819</u> 963 469	<u>1 013 446</u> 963 469	<u>995 691</u> 963 469
225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>909 294</u> 883 536	<u>899 927</u> 883 536	<u>932 554</u> 883 536	<u>914 798</u> 883 536
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>725 680</u> 705 469	<u>718 421</u> 705 469	<u>743 706</u> 705 469	<u>729 946</u> 705 469
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>944 846</u> 920 250	<u>936 469</u> 920 250	<u>965 645</u> 920 250	<u>949 768</u> 920 250
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>890 509</u> 864 973	<u>881 142</u> 864 973	<u>913 768</u> 864 973	<u>896 013</u> 864 973
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>719 134</u> 699 000	<u>711 874</u> 699 000	<u>737 160</u> 699 000	<u>723 400</u> 699 000
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>936 632</u> 906 518	<u>924 743</u> 906 518	<u>966 154</u> 906 518	<u>943 619</u> 906 518
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>1 062 575</u> 1 027 223	<u>1 048 344</u> 1 027 223	<u>1 097 912</u> 1 027 223	<u>1 070 937</u> 1 027 223
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>1 218 941</u> 1 184 759	<u>1 206 601</u> 1 184 759	<u>1 249 581</u> 1 184 759	<u>1 226 192</u> 1 184 759
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 354 379</u> 1 314 991	<u>1 339 788</u> 1 314 991	<u>1 390 611</u> 1 314 991	<u>1 362 953</u> 1 314 991
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>1 145 467</u> 1 112 156	<u>1 133 128</u> 1 112 156	<u>1 176 107</u> 1 112 156	<u>1 152 718</u> 1 112 156

225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 278 804</u> 1 240 313	<u>1 264 213</u> 1 240 313	<u>1 315 036</u> 1 240 313	<u>1 287 378</u> 1 240 313
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 370 679</u> 1 331 098	<u>1 356 088</u> 1 331 098	<u>1 406 911</u> 1 331 098	<u>1 379 254</u> 1 331 098
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>1 245 426</u> 1 210 786	<u>1 232 996</u> 1 210 786	<u>1 276 290</u> 1 210 786	<u>1 252 730</u> 1 210 786
225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 518 231</u> 1 474 884	<u>1 502 379</u> 1 474 884	<u>1 557 593</u> 1 474 884	<u>1 527 546</u> 1 474 884
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 209 445</u> 1 175 232	<u>1 197 016</u> 1 175 232	<u>1 240 309</u> 1 175 232	<u>1 216 749</u> 1 175 232
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 483 344</u> 1 440 411	<u>1 467 492</u> 1 440 411	<u>1 522 707</u> 1 440 411	<u>1 492 659</u> 1 440 411
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 256 458</u> 1 221 688	<u>1 244 029</u> 1 221 688	<u>1 287 322</u> 1 221 688	<u>1 263 762</u> 1 221 688
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 536 718</u> 1 493 152	<u>1 520 866</u> 1 493 152	<u>1 576 080</u> 1 493 152	<u>1 546 033</u> 1 493 152
225-204-0300	2387-2013							
225-204-0301	95-2		1	750	<u>64 704</u> 61 777	<u>63 353</u> 61 777	<u>68 059</u> 61 777	<u>65 498</u> 61 777
225-204-0302	95-1		1	750	<u>52 483</u> 48 636	<u>53 665</u> 48 636	<u>54 630</u> 48 636	<u>56 871</u> 48 636

225-204-0303	95-2		1	750	<u>67 686</u> 64 723	<u>66 335</u> 64 723	<u>71 041</u> 64 723	<u>68 480</u> 64 723
225-204-0304	95-3		1	800	<u>95 463</u> 92 027	<u>94 022</u> 92 027	<u>99 041</u> 92 027	<u>96 310</u> 92 027
225-204-0307	105		1	1175				
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>85 026</u> 80 634	<u>82 910</u> 80 634	<u>90 282</u> 80 634	<u>86 270</u> 80 634
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>107 200</u> 102 688	<u>105 173</u> 102 688	<u>112 232</u> 102 688	<u>108 390</u> 102 688
225-204-0310	105-5		1	1100				
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>86 968</u> 82 696	<u>84 941</u> 82 696	<u>92 000</u> 82 696	<u>88 159</u> 82 696
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>92 261</u> 87 913	<u>90 225</u> 87 913	<u>97 315</u> 87 913	<u>93 457</u> 87 913
225-204-0313	164-2		1	3550	<u>360 806</u> 346 304	<u>354 411</u> 346 304	<u>376 685</u> 346 304	<u>364 564</u> 346 304
225-204-0314	164-9,3		1	3550				
225-204-0315	164-10,3		1	3550				
225-204-0316	164-10,7		1	3550				
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>344 681</u> 330 370	<u>338 286</u> 330 370	<u>360 560</u> 330 370	<u>348 439</u> 330 370

225-204-0318	164-12,7		1	3550				
225-204-0319	164-14,3		1	3550				
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>321 742</u> 303 393	<u>327 096</u> 303 393	<u>331 454</u> 303 393	<u>341 568</u> 303 393
225-204-0400	35 - 750 2387-2013							
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	<u>672 622</u> 650 768	<u>663 942</u> 650 768	<u>694 178</u> 650 768	<u>677 724</u> 650 768
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	<u>733 254</u> 710 600	<u>724 523</u> 710 600	<u>754 935</u> 710 600	<u>738 385</u> 710 600
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	<u>696 220</u> 674 005	<u>687 489</u> 674 005	<u>717 901</u> 674 005	<u>701 351</u> 674 005
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	<u>1 077 029</u> 1 045 774	<u>1 065 468</u> 1 045 774	<u>1 105 737</u> 1 045 774	<u>1 083 823</u> 1 045 774
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>1 051 781</u> 1 021 781	<u>1 040 818</u> 1 021 781	<u>1 079 004</u> 1 021 781	<u>1 058 223</u> 1 021 781
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>686 127</u> 663 338	<u>676 962</u> 663 338	<u>708 886</u> 663 338	<u>691 513</u> 663 338
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>756 690</u> 733 749	<u>747 953</u> 733 749	<u>778 384</u> 733 749	<u>761 824</u> 733 749

225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>940 674</u> 915 120	<u>931 667</u> 915 120	<u>963 039</u> 915 120	<u>945 967</u> 915 120
225-204-0409	22.1-1.3		1	6086	<u>1 322 766</u> 1 289 554	<u>1 311 803</u> 1 289 554	<u>1 349 989</u> 1 289 554	<u>1 329 209</u> 1 289 554
225-204-0410	22.1-2.3		1	6086	<u>1 370 077</u> 1 336 304	<u>1 359 114</u> 1 336 304	<u>1 397 300</u> 1 336 304	<u>1 376 520</u> 1 336 304
225-204-0411	22.2-1.3		1	6086	<u>1 728 985</u> 1 690 955	<u>1 718 022</u> 1 690 955	<u>1 756 208</u> 1 690 955	<u>1 735 427</u> 1 690 955
225-204-0412	22.3-1.3		1	6086	<u>1 650 442</u> 1 613 344	<u>1 639 479</u> 1 613 344	<u>1 677 665</u> 1 613 344	<u>1 656 884</u> 1 613 344
225-204-0413	22.4-1.3		1	6086	<u>1 299 011</u> 1 266 080	<u>1 288 048</u> 1 266 080	<u>1 326 234</u> 1 266 080	<u>1 305 454</u> 1 266 080
225-204-0414	22.4-3.3		1	6086	<u>1 515 887</u> 1 480 384	<u>1 504 923</u> 1 480 384	<u>1 543 109</u> 1 480 384	<u>1 522 329</u> 1 480 384
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>1 017 006</u> 985 302	<u>1 004 719</u> 985 302	<u>1 047 516</u> 985 302	<u>1 024 226</u> 985 302
225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>1 001 745</u> 970 141	<u>989 407</u> 970 141	<u>1 032 380</u> 970 141	<u>1 008 995</u> 970 141
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	<u>1 089 971</u> 1 056 909	<u>1 077 375</u> 1 056 909	<u>1 121 246</u> 1 056 909	<u>1 097 372</u> 1 056 909
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	<u>1 082 028</u> 1 049 671	<u>1 069 815</u> 1 049 671	<u>1 112 355</u> 1 049 671	<u>1 089 205</u> 1 049 671

225-204-0419	26.2-1.3		1	6952	<u>1 130 091</u> 1 096 669	<u>1 117 568</u> 1 096 669	<u>1 161 188</u> 1 096 669	<u>1 137 450</u> 1 096 669
225-204-0420	26.3-2.3		1	5932	<u>1 077 572</u> 1 047 710	<u>1 066 886</u> 1 047 710	<u>1 104 106</u> 1 047 710	<u>1 083 851</u> 1 047 710
225-204-0421	26.1-1.3		1	6952	<u>1 644 441</u> 1 604 920	<u>1 631 918</u> 1 604 920	<u>1 675 537</u> 1 604 920	<u>1 651 800</u> 1 604 920
225-204-0422	26.1-2.3		1	6952	<u>1 660 841</u> 1 621 125	<u>1 648 317</u> 1 621 125	<u>1 691 937</u> 1 621 125	<u>1 668 200</u> 1 621 125
225-204-0423	26.1-3.3		1	6952	<u>1 755 164</u> 1 714 330	<u>1 742 641</u> 1 714 330	<u>1 786 261</u> 1 714 330	<u>1 762 523</u> 1 714 330
225-204-0424	26.1-6.3		1	6952	<u>1 715 308</u> 1 674 946	<u>1 702 785</u> 1 674 946	<u>1 746 404</u> 1 674 946	<u>1 722 667</u> 1 674 946
225-204-0425	26.2-1.3		1	6952	<u>1 778 025</u> 1 736 920	<u>1 765 502</u> 1 736 920	<u>1 809 121</u> 1 736 920	<u>1 785 384</u> 1 736 920
225-204-0426	26.3-2.3		1	6952	<u>1 715 308</u> 1 674 946	<u>1 702 785</u> 1 674 946	<u>1 746 404</u> 1 674 946	<u>1 722 667</u> 1 674 946
225-204-0427	26.1-1.3(7)		1	6933	<u>1 020 560</u> 988 491	<u>1 008 071</u> 988 491	<u>1 051 571</u> 988 491	<u>1 027 898</u> 988 491
225-204-0500	35 - 750 2387-2013							



225-204-0501	22		1	5870	<u>1 010 242</u> 981 357	<u>999 668</u> 981 357	<u>1 036 499</u> 981 357	<u>1 016 456</u> 981 357
225-204-0502	22		1	5870	<u>1 574 396</u> 1 538 821	<u>1 563 822</u> 1 538 821	<u>1 600 653</u> 1 538 821	<u>1 580 609</u> 1 538 821
225-204-0503	120-200		1	2600	<u>925 450</u> 906 988	<u>920 766</u> 906 988	<u>937 080</u> 906 988	<u>928 202</u> 906 988
225-204-0504	140-280		1	3050	<u>927 176</u> 907 398	<u>921 682</u> 907 398	<u>940 819</u> 907 398	<u>930 405</u> 907 398
225-204-0506	195-310		1	4250	<u>805 865</u> 784 069	<u>798 209</u> 784 069	<u>824 875</u> 784 069	<u>810 364</u> 784 069
225-204-0507	220-350		1	4850	<u>934 081</u> 909 037	<u>925 344</u> 909 037	<u>955 775</u> 909 037	<u>939 215</u> 909 037
225-204-0600	937-92							
225-204-0601	1		1	800	<u>83 107</u> 78 544	<u>84 425</u> 78 544	<u>85 498</u> 78 544	<u>87 988</u> 78 544
225-204-0602	2		1	675	<u>63 491</u> 59 720	<u>64 603</u> 59 720	<u>65 508</u> 59 720	<u>67 609</u> 59 720
225-204-0603	3		1	550	<u>54 580</u> 51 473	<u>55 486</u> 51 473	<u>56 223</u> 51 473	<u>57 935</u> 51 473
225-204-0604	4		1	475	<u>48 093</u> 45 399	<u>48 876</u> 45 399	<u>49 513</u> 45 399	<u>50 991</u> 45 399

225-204-0605	5		1	400	<u>37 794</u> 35 557	<u>38 453</u> 35 557	<u>38 989</u> 35 557	<u>40 234</u> 35 557
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>42 852</u> 40 555	<u>43 511</u> 40 555	<u>44 047</u> 40 555	<u>45 292</u> 40 555
225-204-0607	-1		1	300	<u>23 640</u> 22 018	<u>24 134</u> 22 018	<u>24 536</u> 22 018	<u>25 470</u> 22 018
225-204-0700	0,38 ( )  2387-2013							
225-204-0701	-0,8-6,8		1	244	<u>61 719</u> 59 846	<u>61 349</u> 59 846	<u>62 781</u> 59 846	<u>61 989</u> 59 846
225-204-0702	-0,8-7,8		1	286	<u>61 835</u> 59 846	<u>61 402</u> 59 846	<u>63 080</u> 59 846	<u>62 151</u> 59 846
225-204-0703	-0,8-8,8		1	330	<u>61 957</u> 59 846	<u>61 457</u> 59 846	<u>63 394</u> 59 846	<u>62 322</u> 59 846
225-204-0704	-0,8-9,8		1	376	<u>62 085</u> 59 846	<u>61 515</u> 59 846	<u>63 721</u> 59 846	<u>62 500</u> 59 846
225-204-0705	-0,8-10,8		1	424	<u>70 793</u> 68 253	<u>70 150</u> 68 253	<u>72 639</u> 68 253	<u>71 262</u> 68 253
225-204-0706	-0,8-11,8		1	473	<u>70 929</u> 68 253	<u>70 212</u> 68 253	<u>72 988</u> 68 253	<u>71 452</u> 68 253

225-204-0707	-1,2-6,8		1	244	<u>66 883</u> 64 908	<u>66 513</u> 64 908	<u>67 945</u> 64 908	<u>67 152</u> 64 908
225-204-0708	-1,2-7,8		1	286	<u>66 999</u> 64 908	<u>66 565</u> 64 908	<u>68 244</u> 64 908	<u>67 315</u> 64 908
225-204-0709	-1,2-8,8		1	330	<u>67 121</u> 64 908	<u>66 621</u> 64 908	<u>68 557</u> 64 908	<u>67 486</u> 64 908
225-204-0710	-1,2-9,8		1	376	<u>67 248</u> 64 908	<u>66 678</u> 64 908	<u>68 885</u> 64 908	<u>67 664</u> 64 908
225-204-0711	-1,2-10,8		1	424	<u>77 248</u> 74 581	<u>76 605</u> 74 581	<u>79 094</u> 74 581	<u>77 717</u> 74 581
225-204-0712	-1,2-11,8		1	473	<u>77 383</u> 74 581	<u>76 667</u> 74 581	<u>79 443</u> 74 581	<u>77 906</u> 74 581
225-204-0800	2386-2013							
225-204-0801	30		1	150				
225-204-0802	33-1		1	160				
225-204-0803	33-2		1	250	<u>20 106</u> 18 750	<u>20 518</u> 18 750	<u>20 854</u> 18 750	<u>21 632</u> 18 750
225-204-0804	33-3		1	250	<u>24 881</u> 23 866	<u>24 431</u> 23 866	<u>25 999</u> 23 866	<u>25 146</u> 23 866

225-204-0805	43-1		1	330	<u>32 867</u> 31 527	<u>32 272</u> 31 527	<u>34 343</u> 31 527	<u>33 216</u> 31 527
225-204-0806	43-2		1	330	<u>36 432</u> 35 050	<u>35 838</u> 35 050	<u>37 909</u> 35 050	<u>36 782</u> 35 050
225-204-0807	45		1	510	<u>58 359</u> 56 198	<u>57 440</u> 56 198	<u>60 640</u> 56 198	<u>58 899</u> 56 198
225-204-0808	-60		1	680	<u>71 483</u> 67 711	<u>72 553</u> 67 711	<u>73 429</u> 67 711	<u>75 460</u> 67 711
225-204-0900	13015-2012							
225-204-0901	1-1		1	500	<u>45 544</u> 42 768	<u>46 368</u> 42 768	<u>47 038</u> 42 768	<u>48 594</u> 42 768
225-204-0903	1-2		1	700	<u>61 358</u> 57 500	<u>62 511</u> 57 500	<u>63 450</u> 57 500	<u>65 628</u> 57 500
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>152 136</u> 145 652	<u>149 209</u> 145 652	<u>159 404</u> 145 652	<u>153 856</u> 145 652
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>192 589</u> 185 625	<u>189 661</u> 185 625	<u>199 857</u> 185 625	<u>194 309</u> 185 625
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>227 564</u> 216 801	<u>222 520</u> 216 801	<u>240 088</u> 216 801	<u>230 528</u> 216 801
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>318 710</u> 304 563	<u>312 225</u> 304 563	<u>334 813</u> 304 563	<u>322 520</u> 304 563

225-204-1000	- 13015-2012							
225-204-1001	3		1	110	<u>7 092</u> 6 516	<u>7 273</u> 6 516	<u>7 421</u> 6 516	<u>7 763</u> 6 516
225-204-1002	3 (8 )		1	110	<u>8 530</u> 7 955	<u>8 703</u> 7 955	<u>8 844</u> 7 955	<u>9 173</u> 7 955
225-204-1003	4		1	50	<u>3 694</u> 3 435	<u>3 773</u> 3 435	<u>3 837</u> 3 435	<u>3 987</u> 3 435
225-204-1006	3-		1	1750	<u>182 815</u> 175 607	<u>179 663</u> 175 607	<u>190 643</u> 175 607	<u>184 667</u> 175 607
225-204-1007	-1		1	300	<u>21 946</u> 20 821	<u>21 405</u> 20 821	<u>23 288</u> 20 821	<u>22 263</u> 20 821
225-204-1100	13015-2012							
225-204-1103	1-3		1	95	<u>7 549</u> 7 051	<u>7 699</u> 7 051	<u>7 821</u> 7 051	<u>8 105</u> 7 051
225-204-1300	13015-2012							
225-204-1302	1		1	2190	<u>181 164</u> 172 709	<u>177 219</u> 172 709	<u>190 960</u> 172 709	<u>183 483</u> 172 709
225-204-1303	12		1	2190				

225-204-1306	35-10		1	2190	<u>315 134</u> 305 090	<u>311 189</u> 305 090	<u>324 930</u> 305 090	<u>317 452</u> 305 090
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>478 005</u> 462 891	<u>472 097</u> 462 891	<u>492 677</u> 462 891	<u>481 478</u> 462 891
225-204-1308	5		1	625	<u>187 235</u> 183 335	<u>186 104</u> 183 335	<u>189 967</u> 183 335	<u>187 923</u> 183 335
225-204-1309	35-10		1	2200				
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>338 183</u> 324 741	<u>332 284</u> 324 741	<u>352 832</u> 324 741	<u>341 650</u> 324 741
225-204-1313	32.9		1	725	<u>74 372</u> 71 402	<u>73 066</u> 71 402	<u>77 615</u> 71 402	<u>75 139</u> 71 402
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>46 381</u> 42 589	<u>47 576</u> 42 589	<u>48 548</u> 42 589	<u>50 804</u> 42 589
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>39 063</u> 35 357	<u>40 257</u> 35 357	<u>41 229</u> 35 357	<u>43 485</u> 35 357
225-204-1400	13015-2012							
225-204-1401	1.6		1	300	<u>50 061</u> 48 125	<u>50 555</u> 48 125	<u>50 957</u> 48 125	<u>51 891</u> 48 125
225-204-1402	2.8		1	800	<u>85 256</u> 80 667	<u>86 574</u> 80 667	<u>87 647</u> 80 667	<u>90 136</u> 80 667

225-204-1403	4.4		1	1200	<u>131 404</u> 124 479	<u>133 381</u> 124 479	<u>134 990</u> 124 479	<u>138 724</u> 124 479
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>209 313</u> 202 223	<u>206 431</u> 202 223	<u>216 470</u> 202 223	<u>211 007</u> 202 223
225-204-1405	8.4		1	2300				
225-204-1406	10.2		1	2800				
225-204-1500	13015-2012							
225-204-1504	5		1	500	<u>83 357</u> 80 929	<u>82 456</u> 80 929	<u>85 594</u> 80 929	<u>83 886</u> 80 929
225-204-1505	6		1	760	<u>123 474</u> 119 821	<u>122 105</u> 119 821	<u>126 874</u> 119 821	<u>124 279</u> 119 821
225-204-1507	7		1	230	<u>27 738</u> 26 380	<u>28 117</u> 26 380	<u>28 425</u> 26 380	<u>29 141</u> 26 380
225-204-1512	1		1	500	<u>59 465</u> 56 524	<u>60 289</u> 56 524	<u>60 959</u> 56 524	<u>62 515</u> 56 524
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>77 051</u> 73 901	<u>77 874</u> 73 901	<u>78 545</u> 73 901	<u>80 101</u> 73 901
225-204-1518	1 ( 1,5)		1	200				

**225-205.**

					-				
225-205-0100	13015-2012								
225-205-0101	1		1	10	<u>1 253</u> 1 175	<u>1 282</u> 1 175	<u>1 325</u> 1 175	<u>1 254</u> 1 175	<u>1 262</u> 1 175
225-205-0102	2		1	13	<u>1 364</u> 1 266	<u>1 401</u> 1 266	<u>1 458</u> 1 266	<u>1 364</u> 1 266	<u>1 376</u> 1 266
225-205-0103	3		1	40	<u>3 274</u> 2 983	<u>3 388</u> 2 983	<u>3 563</u> 2 983	<u>3 277</u> 2 983	<u>3 311</u> 2 983
225-205-0104	4		1	90	<u>5 787</u> 5 153	<u>6 045</u> 5 153	<u>6 439</u> 5 153	<u>5 794</u> 5 153	<u>5 871</u> 5 153
225-205-0105	5		1	130	<u>7 963</u> 7 051	<u>8 336</u> 7 051	<u>8 904</u> 7 051	<u>7 973</u> 7 051	<u>8 083</u> 7 051
225-205-0106	6		1	180	<u>12 307</u> 11 029	<u>12 823</u> 11 029	<u>13 610</u> 11 029	<u>12 320</u> 11 029	<u>12 473</u> 11 029
225-205-0107	7		1	230	<u>21 408</u> 19 708	<u>22 067</u> 19 708	<u>23 072</u> 19 708	<u>21 424</u> 19 708	<u>21 620</u> 19 708
225-205-0108	8		1	650	<u>36 888</u> 32 364	<u>38 751</u> 32 364	<u>41 593</u> 32 364	<u>36 936</u> 32 364	<u>37 488</u> 32 364
225-205-0109	9		1	1130	<u>60 893</u> 53 066	<u>64 132</u> 53 066	<u>69 072</u> 53 066	<u>60 976</u> 53 066	<u>61 936</u> 53 066



225-205-0100	13015-2012							
225-205-0101	1		1	10	<u>1 233</u> 1 175	<u>1 249</u> 1 175	<u>1 261</u> 1 175	<u>1 291</u> 1 175
225-205-0102	2		1	13	<u>1 337</u> 1 266	<u>1 358</u> 1 266	<u>1 375</u> 1 266	<u>1 413</u> 1 266
225-205-0103	3		1	40	<u>3 193</u> 2 983	<u>3 256</u> 2 983	<u>3 308</u> 2 983	<u>3 427</u> 2 983
225-205-0104	4		1	90	<u>5 606</u> 5 153	<u>5 748</u> 5 153	<u>5 864</u> 5 153	<u>6 133</u> 5 153
225-205-0105	5		1	130	<u>7 702</u> 7 051	<u>7 906</u> 7 051	<u>8 074</u> 7 051	<u>8 462</u> 7 051
225-205-0106	6		1	180	<u>11 945</u> 11 029	<u>12 228</u> 11 029	<u>12 460</u> 11 029	<u>12 998</u> 11 029
225-205-0107	7		1	230	<u>20 945</u> 19 708	<u>21 307</u> 19 708	<u>21 603</u> 19 708	<u>22 290</u> 19 708
225-205-0108	8		1	650	<u>35 581</u> 32 364	<u>36 604</u> 32 364	<u>37 441</u> 32 364	<u>39 383</u> 32 364
225-205-0109	9		1	1130	<u>58 620</u> 53 066	<u>60 399</u> 53 066	<u>61 854</u> 53 066	<u>65 230</u> 53 066

226.  
226-1. ,  
226-101.

					-				
226-101-0100	350 , 19804-2012								
226-101-0101	350 , 1 , 19804-2012		1	311	$\frac{24\,961}{22\,531}$				
226-101-0102	350 , 2 , 19804-2012		1	310,7	$\frac{26\,160}{23\,708}$	$\frac{27\,149}{23\,708}$	$\frac{28\,518}{23\,708}$	$\frac{26\,236}{23\,708}$	$\frac{26\,464}{23\,708}$
226-101-0103	350 , 3 , 19804-2012		1	310	$\frac{32\,953}{30\,373}$	$\frac{33\,940}{30\,373}$	$\frac{35\,306}{30\,373}$	$\frac{33\,029}{30\,373}$	$\frac{33\,257}{30\,373}$
226-101-0104	350 , 4 , 19804-2012		1	309,8	$\frac{35\,248}{32\,624}$	$\frac{36\,234}{32\,624}$	$\frac{37\,599}{32\,624}$	$\frac{35\,324}{32\,624}$	$\frac{35\,552}{32\,624}$

					-				
226-101-0105	350 , 5 , 19804-2012		1	309,4	<u>36 244</u> 33 602	<u>37 228</u> 33 602	<u>38 592</u> 33 602	<u>36 320</u> 33 602	<u>36 547</u> 33 602
226-101-0106	350 , 6 , 19804-2012		1	309	<u>47 486</u> 44 627	<u>48 470</u> 44 627	<u>49 831</u> 44 627	<u>47 562</u> 44 627	<u>47 789</u> 44 627
226-101-0107	350 , 7 , 19804-2012		1	308,7	<u>59 108</u> 56 022	<u>60 090</u> 56 022	<u>61 450</u> 56 022	<u>59 183</u> 56 022	<u>59 410</u> 56 022
226-101-0200	400 , 19804-2012								
226-101-0202	400 , 3 , 19804-2012		1	404	<u>38 259</u> 34 988				
226-101-0203	400 , 4 , 19804-2012		1	404,9	<u>45 236</u> 41 822	<u>46 524</u> 41 822	<u>48 309</u> 41 822	<u>45 335</u> 41 822	<u>45 632</u> 41 822

					-				
226-101-0204	400 , 5 , 19804-2012		1	407,2	<u>47 088</u> 43 624	<u>48 384</u> 43 624	<u>50 178</u> 43 624	<u>47 188</u> 43 624	<u>47 487</u> 43 624
226-101-0205	400 , 6 , 19804-2012		1	407	<u>56 005</u> 52 367	<u>57 300</u> 52 367	<u>59 093</u> 52 367	<u>56 104</u> 52 367	<u>56 403</u> 52 367
226-101-0206	400 , 7 , 19804-2012		1	406,7	<u>62 805</u> 59 036	<u>64 100</u> 59 036	<u>65 892</u> 59 036	<u>62 905</u> 59 036	<u>63 204</u> 59 036
226-101-0207	400 , 8 , 19804-2012		1	406,5	<u>56 900</u> 53 247	<u>58 193</u> 53 247	<u>59 984</u> 53 247	<u>56 999</u> 53 247	<u>57 298</u> 53 247

226-101-0100	350 , 19804-2012							
226-101-0101	350 , 1 , 19804-2012		1	311	$\frac{24\,665}{22\,860}$			
226-101-0102	350 , 2 , 19804-2012		1	310,7	$\frac{25\,529}{23\,708}$	$\frac{26\,008}{23\,708}$	$\frac{26\,388}{23\,708}$	$\frac{27\,377}{23\,708}$
226-101-0103	350 , 3 , 19804-2012		1	310	$\frac{32\,324}{30\,373}$	$\frac{32\,802}{30\,373}$	$\frac{33\,181}{30\,373}$	$\frac{34\,168}{30\,373}$
226-101-0104	350 , 4 , 19804-2012		1	309,8	$\frac{34\,620}{32\,624}$	$\frac{35\,097}{32\,624}$	$\frac{35\,476}{32\,624}$	$\frac{36\,462}{32\,624}$
226-101-0105	350 , 5 , 19804-2012		1	309,4	$\frac{35\,616}{33\,602}$	$\frac{36\,092}{33\,602}$	$\frac{36\,471}{33\,602}$	$\frac{37\,456}{33\,602}$

8.04-08-2024

226-101-0106	350 , 6 , 19804-2012		1	309	<u>46 859</u> 44 627	<u>47 335</u> 44 627	<u>47 713</u> 44 627	<u>48 696</u> 44 627
226-101-0107	350 , 7 , 19804-2012		1	308,7	<u>58 481</u> 56 022	<u>58 956</u> 56 022	<u>59 334</u> 56 022	<u>60 317</u> 56 022
226-101-0200	400 , 19804-2012							
226-101-0202	400 , 3 , 19804-2012		1	404	<u>36 794</u> 34 355			
226-101-0203	400 , 4 , 19804-2012		1	404,9	<u>44 414</u> 41 822	<u>45 038</u> 41 822	<u>45 533</u> 41 822	<u>46 822</u> 41 822
226-101-0204	400 , 5 , 19804-2012		1	407,2	<u>46 262</u> 43 624	<u>46 889</u> 43 624	<u>47 387</u> 43 624	<u>48 683</u> 43 624

				,				
226-101-0205	400 , 6 , 19804-2012		1	407	<u>55 178</u> 52 367	<u>55 805</u> 52 367	<u>56 303</u> 52 367	<u>57 599</u> 52 367
226-101-0206	400 , 7 , 19804-2012		1	406,7	<u>61 980</u> 59 036	<u>62 606</u> 59 036	<u>63 104</u> 59 036	<u>64 398</u> 59 036
226-101-0207	400 , 8 , 19804-2012		1	406,5	<u>56 074</u> 53 247	<u>56 701</u> 53 247	<u>57 198</u> 53 247	<u>58 492</u> 53 247

**226-102.**

226-102-0100	13015-2012								
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>882 232</u> 825 184	<u>902 504</u> 825 184	<u>930 572</u> 825 184	<u>883 791</u> 825 184	<u>888 469</u> 825 184
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>969 916</u> 897 858	<u>996 966</u> 897 858	<u>1 034 421</u> 897 858	<u>971 997</u> 897 858	<u>978 239</u> 897 858
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 474 883</u> 1 361 724	<u>1 517 846</u> 1 361 724	<u>1 577 332</u> 1 361 724	<u>1 478 188</u> 1 361 724	<u>1 488 102</u> 1 361 724
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 740 929</u> 1 612 569	<u>1 788 983</u> 1 612 569	<u>1 855 520</u> 1 612 569	<u>1 744 625</u> 1 612 569	<u>1 755 715</u> 1 612 569
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 875 681</u> 1 737 815	<u>1 927 236</u> 1 737 815	<u>1 998 620</u> 1 737 815	<u>1 879 647</u> 1 737 815	<u>1 891 544</u> 1 737 815
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>925 100</u> 853 920				
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200					
226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200	<u>207 032</u> 179 841	<u>219 475</u> 179 841	<u>238 136</u> 179 841	<u>207 546</u> 179 841	<u>210 632</u> 179 841
226-102-0300	25912-2015								



					-				
226-102-0301	-14		1	4200	<u>224 008</u> 196 484	<u>236 450</u> 196 484	<u>255 112</u> 196 484	<u>224 522</u> 196 484	<u>227 608</u> 196 484
226-102-0302	-18		1	5400	<u>282 326</u> 247 050	<u>298 324</u> 247 050	<u>322 317</u> 247 050	<u>282 987</u> 247 050	<u>286 956</u> 247 050
226-102-0400	13015-2012								
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>136 849</u> 119 502	<u>144 328</u> 119 502	<u>154 683</u> 119 502	<u>137 425</u> 119 502	<u>139 151</u> 119 502
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>258 552</u> 226 963	<u>272 078</u> 226 963	<u>290 805</u> 226 963	<u>259 593</u> 226 963	<u>262 714</u> 226 963
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>433 363</u> 376 505	<u>458 026</u> 376 505	<u>492 176</u> 376 505	<u>435 260</u> 376 505	<u>440 951</u> 376 505
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>136 758</u> 120 348	<u>143 759</u> 120 348	<u>153 453</u> 120 348	<u>137 296</u> 120 348	<u>138 912</u> 120 348
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>226 966</u> 201 112	<u>237 881</u> 201 112	<u>252 995</u> 201 112	<u>227 806</u> 201 112	<u>230 325</u> 201 112
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>162 290</u> 142 259	<u>170 882</u> 142 259	<u>182 779</u> 142 259	<u>162 951</u> 142 259	<u>164 933</u> 142 259
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>257 310</u> 225 308	<u>271 058</u> 225 308	<u>290 094</u> 225 308	<u>258 368</u> 225 308	<u>261 541</u> 225 308
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>261 631</u> 231 541	<u>274 361</u> 231 541	<u>291 986</u> 231 541	<u>262 610</u> 231 541	<u>265 548</u> 231 541

					-				
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>336 612</u> 298 188	<u>352 842</u> 298 188	<u>375 315</u> 298 188	<u>337 860</u> 298 188	<u>341 606</u> 298 188
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>421 146</u> 367 336	<u>444 377</u> 367 336	<u>476 544</u> 367 336	<u>422 933</u> 367 336	<u>428 294</u> 367 336
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>542 984</u> 474 306	<u>572 581</u> 474 306	<u>613 560</u> 474 306	<u>545 261</u> 474 306	<u>552 091</u> 474 306
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>30 426</u> 26 398	<u>32 177</u> 26 398	<u>34 600</u> 26 398	<u>30 561</u> 26 398	<u>30 965</u> 26 398
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>38 612</u> 33 175	<u>40 999</u> 33 175	<u>44 304</u> 33 175	<u>38 796</u> 33 175	<u>39 347</u> 33 175
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>52 439</u> 44 547	<u>55 940</u> 44 547	<u>60 787</u> 44 547	<u>52 708</u> 44 547	<u>53 516</u> 44 547
226-102-0500	13015-2012								
226-102-0502	6		1	4250	<u>308 981</u> 276 403	<u>322 507</u> 276 403	<u>341 234</u> 276 403	<u>310 022</u> 276 403	<u>313 143</u> 276 403
226-102-0700	13015-2012								
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 531</u> 2 170	<u>2 690</u> 2 170	<u>2 911</u> 2 170	<u>2 544</u> 2 170	<u>2 580</u> 2 170
226-102-0704	-9		1	210	<u>8 713</u> 7 232	<u>9 382</u> 7 232	<u>10 307</u> 7 232	<u>8 765</u> 7 232	<u>8 919</u> 7 232

226-102-0100	13015-2012							
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>869 302</u> 825 184	<u>879 113</u> 825 184	<u>886 910</u> 825 184	<u>907 182</u> 825 184
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>952 663</u> 897 858	<u>965 754</u> 897 858	<u>976 158</u> 897 858	<u>1 003 209</u> 897 858
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 447 481</u> 1 361 724	<u>1 468 274</u> 1 361 724	<u>1 484 798</u> 1 361 724	<u>1 527 760</u> 1 361 724
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 710 279</u> 1 612 569	<u>1 733 536</u> 1 612 569	<u>1 752 018</u> 1 612 569	<u>1 800 073</u> 1 612 569
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 842 798</u> 1 737 815	<u>1 867 749</u> 1 737 815	<u>1 887 578</u> 1 737 815	<u>1 939 133</u> 1 737 815
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>984 279</u> 928 854			
226-102-0117	2 18- 14- 7		1	16200	<u>1 785 058</u> 1 681 207			
226-102-0200	13015-2012							
226-102-0205	14		1	4200	<u>198 539</u> 179 841	<u>204 933</u> 179 841	<u>213 460</u> 179 841	<u>222 765</u> 179 841
226-102-0300	25912-2015							

226-102-0301	-14		1	4200	<u>215 515</u> 196 484	<u>221 908</u> 196 484	<u>230 436</u> 196 484	<u>239 741</u> 196 484
226-102-0302	-18		1	5400	<u>271 407</u> 247 050	<u>279 627</u> 247 050	<u>290 591</u> 247 050	<u>302 554</u> 247 050
226-102-0400	13015-2012							
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>132 079</u> 119 502	<u>135 699</u> 119 502	<u>138 575</u> 119 502	<u>146 054</u> 119 502
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>249 926</u> 226 963	<u>256 472</u> 226 963	<u>261 674</u> 226 963	<u>275 199</u> 226 963
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>417 632</u> 376 505	<u>429 568</u> 376 505	<u>439 054</u> 376 505	<u>463 718</u> 376 505
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>132 292</u> 120 348	<u>135 680</u> 120 348	<u>138 373</u> 120 348	<u>145 374</u> 120 348
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>220 004</u> 201 112	<u>225 287</u> 201 112	<u>229 485</u> 201 112	<u>240 400</u> 201 112
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>156 809</u> 142 259	<u>160 968</u> 142 259	<u>164 272</u> 142 259	<u>172 865</u> 142 259
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>248 542</u> 225 308	<u>255 195</u> 225 308	<u>260 483</u> 225 308	<u>274 231</u> 225 308
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>253 512</u> 231 541	<u>259 673</u> 231 541	<u>264 569</u> 231 541	<u>277 298</u> 231 541

226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>326 260</u> 298 188	<u>334 115</u> 298 188	<u>340 357</u> 298 188	<u>356 587</u> 298 188
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>406 328</u> 367 336	<u>417 572</u> 367 336	<u>426 507</u> 367 336	<u>449 739</u> 367 336
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>524 107</u> 474 306	<u>538 431</u> 474 306	<u>549 814</u> 474 306	<u>579 411</u> 474 306
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>29 310</u> 26 398	<u>30 157</u> 26 398	<u>30 830</u> 26 398	<u>32 581</u> 26 398
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>37 090</u> 33 175	<u>38 245</u> 33 175	<u>39 163</u> 33 175	<u>41 550</u> 33 175
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>50 206</u> 44 547	<u>51 901</u> 44 547	<u>53 247</u> 44 547	<u>56 748</u> 44 547
226-102-0500	13015-2012							
226-102-0502	6		1	4250	<u>300 355</u> 276 403	<u>306 901</u> 276 403	<u>312 103</u> 276 403	<u>325 628</u> 276 403
226-102-0700	13015-2012							
226-102-0703	-8		1	50	<u>2 430</u> 2 170	<u>2 507</u> 2 170	<u>2 568</u> 2 170	<u>2 727</u> 2 170
226-102-0704	-9		1	210	<u>8 287</u> 7 232	<u>8 611</u> 7 232	<u>8 868</u> 7 232	<u>9 536</u> 7 232

226-103. ,

226-103-0100	13015-2012								
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	$\frac{138\,272}{127\,448}$	$\frac{142\,409}{127\,448}$	$\frac{148\,137}{127\,448}$	$\frac{138\,590}{127\,448}$	$\frac{139\,545}{127\,448}$
226-103-0110	75.75		1	2000	$\frac{164\,710}{149\,000}$	$\frac{171\,075}{149\,000}$	$\frac{179\,887}{149\,000}$	$\frac{165\,199}{149\,000}$	$\frac{166\,668}{149\,000}$
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	$\frac{171\,772}{157\,796}$	$\frac{177\,182}{157\,796}$	$\frac{184\,673}{157\,796}$	$\frac{172\,189}{157\,796}$	$\frac{173\,437}{157\,796}$
226-103-0200	13015-2012								
226-103-0201	15- AII-1		1	900	$\frac{104\,909}{97\,236}$	$\frac{107\,773}{97\,236}$	$\frac{111\,739}{97\,236}$	$\frac{105\,130}{97\,236}$	$\frac{105\,790}{97\,236}$
226-103-0300	13015-2012								
226-103-0301	15- AII-1		1	1300	$\frac{111\,190}{100\,897}$	$\frac{115\,327}{100\,897}$	$\frac{121\,055}{100\,897}$	$\frac{111\,508}{100\,897}$	$\frac{112\,463}{100\,897}$
226-103-0302	15- AII-2		1	1140	$\frac{101\,485}{92\,382}$	$\frac{105\,113}{92\,382}$	$\frac{110\,136}{92\,382}$	$\frac{101\,764}{92\,382}$	$\frac{102\,601}{92\,382}$
226-103-0305	15- AIII-1		1	1300					
226-103-0306	15- AIII-2		1	1140					
226-103-0600	13015-2012								

226-103-0605	2.302		1	2700					
226-103-0613	5.302		1	2400					
226-103-0700	13015-2012								
226-103-0701	1 25-1-1		1	1950	<u>168 799</u> 153 321	<u>175 005</u> 153 321	<u>183 597</u> 153 321	<u>169 277</u> 153 321	<u>170 709</u> 153 321
226-103-0706	1 40-1-1		1	3130					
226-103-0716	2 38-1-1		1	5080					
226-103-0721	5 35-1-1		1	4630	<u>352 379</u> 316 578	<u>367 113</u> 316 578	<u>387 515</u> 316 578	<u>353 512</u> 316 578	<u>356 912</u> 316 578
226-103-0737	5 60-1-1		1	8080	<u>587 471</u> 525 533	<u>613 185</u> 525 533	<u>648 788</u> 525 533	<u>589 449</u> 525 533	<u>595 383</u> 525 533
226-103-1000	13015-2012								
226-103-1001	1		1	21					
226-103-1002	2		1	32					
226-103-1100	13015-2012								
226-103-1101	1		1	600					

226-103-1103	2		1	700					
226-103-1105	3		1	900					
226-103-1200	13015-2012								
226-103-1201	1.150		1	6600					
226-103-1205	2.150		1	1080					
226-103-1300	13015-2012								
226-103-1301	5 .		1	5800					
226-103-1305	7 .		1	3000					
226-103-1307	8 .		1	8200					
226-103-1400	13015-2012								
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>15 051</u> 12 385	<u>16 261</u> 12 385	<u>17 935</u> 12 385	<u>15 144</u> 12 385	<u>15 423</u> 12 385
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>13 938</u> 11 481	<u>15 052</u> 11 481	<u>16 594</u> 11 481	<u>14 024</u> 11 481	<u>14 281</u> 11 481
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>10 398</u> 8 697	<u>11 162</u> 8 697	<u>12 219</u> 8 697	<u>10 457</u> 8 697	<u>10 633</u> 8 697
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>3 985</u> 3 345	<u>4 271</u> 3 345	<u>4 668</u> 3 345	<u>4 007</u> 3 345	<u>4 073</u> 3 345



					-				
226-103-1407	-2-20-40		1	80					
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>3 615</u> 3 170				
226-103-1410	-5		1	190	<u>8 217</u> 6 871	<u>8 822</u> 6 871	<u>9 659</u> 6 871	<u>8 264</u> 6 871	<u>8 403</u> 6 871
226-103-1500	13015-2012								
226-103-1509	1.560		1	5700					
226-103-1510	2.560		1	9200					
226-103-1517	3.560		1	6200					
226-103-1600	13015-2012								
226-103-1601	450		1	7700	<u>388 387</u> 332 724	<u>412 892</u> 332 724	<u>446 821</u> 332 724	<u>390 272</u> 332 724	<u>395 927</u> 332 724
226-103-1602	500		1	8350	<u>416 610</u> 356 337	<u>443 183</u> 356 337	<u>479 976</u> 356 337	<u>418 654</u> 356 337	<u>424 786</u> 356 337
226-103-1603	600 -		1	9650	<u>502 651</u> 432 579				
226-103-1604	650 -		1	10300	<u>536 584</u> 461 790				
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>624 661</u> 544 085				

226-103-1700	13015-2012								
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>140 995</u> 122 631				
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>176 652</u> 150 537	<u>188 204</u> 150 537	<u>204 199</u> 150 537	<u>177 541</u> 150 537	<u>180 207</u> 150 537
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>207 164</u> 176 582	<u>220 689</u> 176 582	<u>239 416</u> 176 582	<u>208 204</u> 176 582	<u>211 325</u> 176 582
226-103-1709	465.63.50- II		1	3520					
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>147 320</u> 128 832	<u>155 276</u> 128 832	<u>166 292</u> 128 832	<u>147 932</u> 128 832	<u>149 768</u> 128 832
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>166 132</u> 144 778	<u>175 361</u> 144 778	<u>188 139</u> 144 778	<u>166 842</u> 144 778	<u>168 972</u> 144 778
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>203 995</u> 177 531	<u>215 452</u> 177 531	<u>231 315</u> 177 531	<u>204 876</u> 177 531	<u>207 520</u> 177 531
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>239 811</u> 208 277	<u>253 495</u> 208 277	<u>272 443</u> 208 277	<u>240 863</u> 208 277	<u>244 021</u> 208 277
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>208 539</u> 182 485	<u>219 741</u> 182 485	<u>235 251</u> 182 485	<u>209 401</u> 182 485	<u>211 986</u> 182 485
226-103-1800	13015-2012								
226-103-1801	-1		1	720	<u>27 819</u> 22 962	<u>29 883</u> 22 962	<u>33 031</u> 22 962	<u>27 872</u> 22 962	<u>28 484</u> 22 962

					-				
226-103-1802	-2		1	960	<u>36 757</u> 30 285	<u>39 508</u> 30 285	<u>43 705</u> 30 285	<u>36 827</u> 30 285	<u>37 643</u> 30 285
226-103-1803	-3		1	1130	<u>41 041</u> 33 449	<u>44 279</u> 33 449	<u>49 219</u> 33 449	<u>41 123</u> 33 449	<u>42 084</u> 33 449

					-				
226-103-0100	13015-2012								
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	<u>135 633</u> 127 448	<u>137 635</u> 127 448	<u>139 226</u> 127 448	<u>143 363</u> 127 448	
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>160 650</u> 149 000	<u>163 731</u> 149 000	<u>166 179</u> 149 000	<u>172 543</u> 149 000	
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	<u>168 322</u> 157 796	<u>170 940</u> 157 796	<u>173 021</u> 157 796	<u>178 431</u> 157 796	
226-103-0200	13015-2012								
226-103-0201	15- AII-1		1	900	<u>103 082</u> 97 236	<u>104 469</u> 97 236	<u>105 570</u> 97 236	<u>108 434</u> 97 236	

					,			
226-103-0300	13015-2012							
226-103-0301	15- AII-1		1	1300	<u>108 551</u> 100 897	<u>110 553</u> 100 897	<u>112 144</u> 100 897	<u>116 281</u> 100 897
226-103-0302	15- AII-2		1	1140	<u>99 171</u> 92 382	<u>100 927</u> 92 382	<u>102 322</u> 92 382	<u>105 950</u> 92 382
226-103-0305	15- AIII-1		1	1300	<u>102 360</u> 94 828			
226-103-0306	15- AIII-2		1	1140	<u>94 184</u> 87 492			
226-103-0600	13015-2012							
226-103-0605	2.302		1	2700	<u>133 493</u> 119 401			
226-103-0613	5.302		1	2400	<u>737 370</u> 712 712			
226-103-0700	13015-2012							
226-103-0701	1 25-1-1		1	1950	<u>164 841</u> 153 321	<u>167 845</u> 153 321	<u>170 231</u> 153 321	<u>176 437</u> 153 321

226-103-0706	1 40-1-1		1	3130	<u>244 875</u> 226 771			
226-103-0716	2 38-1-1		1	5080	<u>356 454</u> 327 875			
226-103-0721	5 35-1-1		1	4630	<u>342 981</u> 316 578	<u>350 112</u> 316 578	<u>355 779</u> 316 578	<u>370 513</u> 316 578
226-103-0737	5 60-1-1		1	8080	<u>571 070</u> 525 533	<u>583 515</u> 525 533	<u>593 405</u> 525 533	<u>619 119</u> 525 533
226-103-1000	13015-2012							
226-103-1001	1		1	21	<u>681 688</u> 668 232			
226-103-1002	2		1	32	<u>686 273</u> 672 680			
226-103-1100	13015-2012							
226-103-1101	1		1	600	<u>65 039</u> 61 214			
226-103-1103	2		1	700	<u>68 885</u> 64 559			
226-103-1105	3		1	900	<u>296 858</u> 287 212			
226-103-1200	13015-2012							

226-103-1201	1.150		1	6600	<u>687 441</u> 645 912			
226-103-1205	2.150		1	1080	<u>461 934</u> 448 286			
226-103-1300	13015-2012							
226-103-1301	5 .		1	5800	<u>299 785</u> 269 257			
226-103-1305	7 .		1	3000	<u>837 983</u> 808 802			
226-103-1307	8 .		1	8200	<u>1 175 515</u> 1 117 615			
226-103-1400	13015-2012							
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>14 280</u> 12 385	<u>14 865</u> 12 385	<u>15 330</u> 12 385	<u>16 540</u> 12 385
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>13 228</u> 11 481	<u>13 767</u> 11 481	<u>14 195</u> 11 481	<u>15 309</u> 11 481
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>9 911</u> 8 697	<u>10 281</u> 8 697	<u>10 574</u> 8 697	<u>11 338</u> 8 697
226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>3 802</u> 3 345	<u>3 941</u> 3 345	<u>4 051</u> 3 345	<u>4 337</u> 3 345
226-103-1407	-2-20-40		1	80	<u>4 981</u> 4 543			

226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>3 040</u> 2 726			
226-103-1410	-5		1	190	<u>7 832</u> 6 871	<u>8 124</u> 6 871	<u>8 357</u> 6 871	<u>8 961</u> 6 871
226-103-1500	13015-2012							
226-103-1509	1.560		1	5700	<u>458 466</u> 425 251			
226-103-1510	2.560		1	9200	<u>1 113 172</u> 1 052 245			
226-103-1517	3.560		1	6200	<u>513 213</u> 476 800			
226-103-1600	13015-2012							
226-103-1601	450		1	7700	<u>372 758</u> 332 724	<u>384 617</u> 332 724	<u>394 042</u> 332 724	<u>418 547</u> 332 724
226-103-1602	500		1	8350	<u>399 661</u> 356 337	<u>412 521</u> 356 337	<u>422 742</u> 356 337	<u>449 315</u> 356 337
226-103-1603	600 -		1	9650	<u>468 420</u> 418 223			
226-103-1604	650 -		1	10300	<u>500 043</u> 446 463			
226-103-1605	700 -		1	10950	<u>584 016</u> 526 027			

					,				
226-103-1700	13015-2012								
226-103-1701	330.63.50- II		1	2500	<u>131 027</u> 117 832				
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>169 284</u> 150 537	<u>174 875</u> 150 537	<u>179 318</u> 150 537	<u>190 870</u> 150 537	
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>198 537</u> 176 582	<u>205 083</u> 176 582	<u>210 285</u> 176 582	<u>223 810</u> 176 582	
226-103-1709	465.63.50- II		1	3520	<u>189 430</u> 170 756				
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>142 246</u> 128 832	<u>146 096</u> 128 832	<u>149 156</u> 128 832	<u>157 112</u> 128 832	
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>160 246</u> 144 778	<u>164 712</u> 144 778	<u>168 262</u> 144 778	<u>177 491</u> 144 778	
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>196 688</u> 177 531	<u>202 232</u> 177 531	<u>206 639</u> 177 531	<u>218 095</u> 177 531	
226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>231 083</u> 208 277	<u>237 706</u> 208 277	<u>242 969</u> 208 277	<u>256 653</u> 208 277	
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>201 394</u> 182 485	<u>206 815</u> 182 485	<u>211 124</u> 182 485	<u>222 326</u> 182 485	
226-103-1800	13015-2012								
226-103-1801	-1		1	720	<u>26 371</u> 22 962	<u>27 505</u> 22 962	<u>28 431</u> 22 962	<u>30 582</u> 22 962	



226-103-1802	-2		1	960	<u>34 826</u> 30 285	<u>36 337</u> 30 285	<u>37 573</u> 30 285	<u>40 441</u> 30 285
226-103-1803	-3		1	1130	<u>38 767</u> 33 449	<u>40 547</u> 33 449	<u>42 001</u> 33 449	<u>45 377</u> 33 449

**226-104.**

226-104-0100	13015-2012							
226-104-0101	-42		1	71200	<u>10 685 554</u> 9 772 578	<u>11 044 317</u> 9 772 578	<u>11 541 065</u> 9 772 578	<u>10 713 151</u> 9 772 578
226-104-0103	-21		1	19700	<u>2 527 734</u> 2 283 535			
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 831 370</u> 2 581 217	<u>2 930 635</u> 2 581 217	<u>3 068 078</u> 2 581 217	<u>2 839 006</u> 2 581 217
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 356 176</u> 3 093 757	<u>3 456 449</u> 3 093 757	<u>3 595 287</u> 3 093 757	<u>3 363 890</u> 3 093 757

					-				
226-104-0106	-22,16		1	19900	<u>3 426 951</u> 3 163 144				
226-104-0107	-24		1	22600	<u>3 042 211</u> 2 759 271				
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 445 555</u> 3 154 707	<u>3 559 432</u> 3 154 707	<u>3 717 108</u> 3 154 707	<u>3 454 315</u> 3 154 707	<u>3 480 594</u> 3 154 707
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 815 091</u> 5 328 593	<u>6 005 053</u> 5 328 593	<u>6 268 079</u> 5 328 593	<u>5 829 703</u> 5 328 593	<u>5 873 541</u> 5 328 593
226-104-0110	-42		1	62500	<u>10 281 341</u> 9 462 246	<u>10 596 266</u> 9 462 246	<u>11 032 316</u> 9 462 246	<u>10 305 566</u> 9 462 246	<u>10 378 241</u> 9 462 246
226-104-0117	-18		1	15200	<u>2 368 860</u> 2 172 236				
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 122 152</u> 2 880 129	<u>3 214 362</u> 2 880 129	<u>3 342 037</u> 2 880 129	<u>3 129 245</u> 2 880 129	<u>3 150 524</u> 2 880 129
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 697 299</u> 3 414 359	<u>3 804 625</u> 3 414 359	<u>3 953 231</u> 3 414 359	<u>3 705 555</u> 3 414 359	<u>3 730 322</u> 3 414 359
226-104-0120	-33		1	36500	<u>6 162 915</u> 5 681 454	<u>6 346 832</u> 5 681 454	<u>6 601 485</u> 5 681 454	<u>6 177 063</u> 5 681 454	<u>6 219 505</u> 5 681 454
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 731 122</u> 1 566 762	<u>1 797 634</u> 1 566 762	<u>1 889 728</u> 1 566 762	<u>1 736 238</u> 1 566 762	<u>1 751 587</u> 1 566 762
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 189 253</u> 1 983 307	<u>2 272 393</u> 1 983 307	<u>2 387 511</u> 1 983 307	<u>2 195 649</u> 1 983 307	<u>2 214 835</u> 1 983 307

					-				
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 729 829</u> 2 480 679	<u>2 829 598</u> 2 480 679	<u>2 967 738</u> 2 480 679	<u>2 737 504</u> 2 480 679	<u>2 760 527</u> 2 480 679
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 402 091</u> 3 079 492	<u>3 532 596</u> 3 079 492	<u>3 713 295</u> 3 079 492	<u>3 412 130</u> 3 079 492	<u>3 442 247</u> 3 079 492
226-104-0125	24		1	29600	<u>3 979 608</u> 3 609 129	<u>4 128 757</u> 3 609 129	<u>4 335 270</u> 3 609 129	<u>3 991 081</u> 3 609 129	<u>4 025 500</u> 3 609 129
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 541 466</u> 5 966 626	<u>6 769 220</u> 5 966 626	<u>7 084 572</u> 5 966 626	<u>6 558 986</u> 5 966 626	<u>6 611 544</u> 5 966 626
226-104-0127	42		1	63250	<u>10 238 977</u> 9 413 303	<u>10 557 681</u> 9 413 303	<u>10 998 964</u> 9 413 303	<u>10 263 493</u> 9 413 303	<u>10 337 040</u> 9 413 303
226-104-0200	13015-2012								
226-104-0202	93		1	24200	<u>2 682 075</u> 2 390 389				
226-104-0204	98		1	25600	<u>2 643 279</u> 2 338 522	<u>2 772 273</u> 2 338 522	<u>2 950 879</u> 2 338 522	<u>2 653 202</u> 2 338 522	<u>2 682 970</u> 2 338 522
226-104-0206	115		1	32100	<u>3 490 605</u> 3 105 014				
226-104-0212	143		1	42500					
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 712 465</u> 5 074 840	<u>5 980 529</u> 5 074 840	<u>6 351 695</u> 5 074 840	<u>5 733 085</u> 5 074 840	<u>5 794 946</u> 5 074 840
226-104-0219	50		1	11700	<u>1 387 490</u> 1 244 688				

					-				
226-104-0221	53		1	12300					
226-104-0223	60		1	14800	<u>1 749 331</u> 1 568 806				
226-104-0225	73		1	20800	<u>2 924 992</u> 2 662 135				
226-104-0227	77		1	21900					
226-104-0229	93		1	27800	<u>3 210 503</u> 2 872 888				
226-104-0233	115		1	39500	<u>4 055 005</u> 3 585 235	<u>4 254 038</u> 3 585 235	<u>4 529 621</u> 3 585 235	<u>4 070 315</u> 3 585 235	<u>4 116 246</u> 3 585 235
226-104-0237	135		1	50400	<u>5 164 138</u> 4 564 929	<u>5 418 094</u> 4 564 929	<u>5 769 724</u> 4 564 929	<u>5 183 673</u> 4 564 929	<u>5 242 278</u> 4 564 929
226-104-0241	165		1	71400					
226-104-0243	93		1	22800	<u>2 653 530</u> 2 376 236				
226-104-0245	115		1	29600	<u>3 449 515</u> 3 089 429				

226-104-0100	13015-2012							
226-104-0101	-42		1	71200	<u>10 449 526</u> 9 772 578	<u>10 630 360</u> 9 772 578	<u>10 768 346</u> 9 772 578	<u>11 127 108</u> 9 772 578
226-104-0103	-21		1	19700	<u>2 220 166</u> 2 046 022			
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 766 065</u> 2 581 217	<u>2 816 099</u> 2 581 217	<u>2 854 277</u> 2 581 217	<u>2 953 542</u> 2 581 217
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 290 208</u> 3 093 757	<u>3 340 750</u> 3 093 757	<u>3 379 316</u> 3 093 757	<u>3 479 588</u> 3 093 757
226-104-0106	-22,16		1	19900				
226-104-0107	-24		1	22600	<u>2 704 100</u> 2 501 241			
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 370 636</u> 3 154 707	<u>3 428 036</u> 3 154 707	<u>3 471 834</u> 3 154 707	<u>3 585 711</u> 3 154 707
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 690 115</u> 5 328 593	<u>5 785 865</u> 5 328 593	<u>5 858 928</u> 5 328 593	<u>6 048 891</u> 5 328 593
226-104-0110	-42		1	62500	<u>10 074 154</u> 9 462 246	<u>10 232 891</u> 9 462 246	<u>10 354 016</u> 9 462 246	<u>10 668 941</u> 9 462 246
226-104-0117	-18		1	15200	<u>2 398 597</u> 2 250 789			
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 061 487</u> 2 880 129	<u>3 107 966</u> 2 880 129	<u>3 143 431</u> 2 880 129	<u>3 235 641</u> 2 880 129

226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 626 689</u> 3 414 359	<u>3 680 787</u> 3 414 359	<u>3 722 067</u> 3 414 359	<u>3 829 393</u> 3 414 359
226-104-0120	-33		1	36500	<u>6 041 918</u> 5 681 454	<u>6 134 621</u> 5 681 454	<u>6 205 358</u> 5 681 454	<u>6 389 274</u> 5 681 454
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 687 364</u> 1 566 762	<u>1 720 889</u> 1 566 762	<u>1 746 471</u> 1 566 762	<u>1 812 983</u> 1 566 762
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 134 556</u> 1 983 307	<u>2 176 462</u> 1 983 307	<u>2 208 439</u> 1 983 307	<u>2 291 580</u> 1 983 307
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 664 192</u> 2 480 679	<u>2 714 480</u> 2 480 679	<u>2 752 853</u> 2 480 679	<u>2 852 621</u> 2 480 679
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 316 233</u> 3 079 492	<u>3 382 014</u> 3 079 492	<u>3 432 208</u> 3 079 492	<u>3 562 713</u> 3 079 492
226-104-0125	24		1	29600	<u>3 881 484</u> 3 609 129	<u>3 956 662</u> 3 609 129	<u>4 014 027</u> 3 609 129	<u>4 163 175</u> 3 609 129
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 391 628</u> 5 966 626	<u>6 506 427</u> 5 966 626	<u>6 594 025</u> 5 966 626	<u>6 821 779</u> 5 966 626
226-104-0127	42		1	63250	<u>10 029 303</u> 9 413 303	<u>10 189 946</u> 9 413 303	<u>10 312 524</u> 9 413 303	<u>10 631 228</u> 9 413 303
226-104-0200	13015-2012							
226-104-0202	93		1	24200	<u>2 390 247</u> 2 182 933			

226-104-0204	98		1	25600	<u>2 558 415</u> 2 338 522	<u>2 623 434</u> 2 338 522	<u>2 673 047</u> 2 338 522	<u>2 802 040</u> 2 338 522
226-104-0206	115		1	32100	<u>3 135 152</u> 2 860 856			
226-104-0212	143		1	42500	<u>4 813 345</u> 4 437 190			
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 536 107</u> 5 074 840	<u>5 671 224</u> 5 074 840	<u>5 774 326</u> 5 074 840	<u>6 042 390</u> 5 074 840
226-104-0219	50		1	11700	<u>1 257 711</u> 1 155 479			
226-104-0221	53		1	12300	<u>1 535 694</u> 1 424 033			
226-104-0223	60		1	14800	<u>1 612 976</u> 1 483 225			
226-104-0225	73		1	20800	<u>2 655 176</u> 2 465 210			
226-104-0227	77		1	21900	<u>3 018 305</u> 2 813 926			
226-104-0229	93		1	27800	<u>2 845 073</u> 2 604 973			
226-104-0233	115		1	39500	<u>3 924 063</u> 3 585 235	<u>4 024 385</u> 3 585 235	<u>4 100 936</u> 3 585 235	<u>4 299 968</u> 3 585 235

226-104-0237	135		1	50400	<u>4 997 062</u> 4 564 929	<u>5 125 068</u> 4 564 929	<u>5 222 743</u> 4 564 929	<u>5 476 699</u> 4 564 929
226-104-0241	165		1	71400	<u>7 297 531</u> 6 681 060			
226-104-0243	93		1	22800				
226-104-0245	115		1	29600				

**226-105.**

226-105-0100	13015-2012							
226-105-0101	6		1	60	<u>6 468</u> 5 967	<u>6 659</u> 5 967	<u>6 923</u> 5 967	<u>6 482</u> 5 967



				,				
226-105-0100	13015-2012							
226-105-0101	6		1	60	<u>6 346</u> 5 967	<u>6 438</u> 5 967	<u>6 512</u> 5 967	<u>6 703</u> 5 967

25.  
 251. , ,  
 251-3. ,  
 251-302. ,

251-302-0200	65				
251-302-0201	1/11, RWS2012-07 (2768) 1453-2005		1	54673	<u>4 907 396</u> 4 800 000
251-302-0203	1/11, RWS2017-01 32942-2014, 1453-2005		1	56739	<u>4 015 589</u> 3 885 787
251-302-0300	65				
251-302-0301	1/9, RWS2012-08 (2769) 1453-2005		1	49204	<u>4 598 815</u> 4 500 000
251-302-0302	1/9, RWS2015-02 32942-2014, 1453-2005		1	49200	<u>3 917 970</u> 3 796 867
251-302-0303	1/9, RWS2017-02 32942-2014, 1453-2005		1	51372	<u>3 423 288</u> 3 309 930
251-302-0500	, LC-L3, 937-92				
251-302-0501	LC-L3		1	6400	<u>3 129 910</u> 3 057 428

				,	, .
251-302-0502	LC-L4		1	8400	<u>4 172 977</u> 4 076 572
251-302-0503	LC-L6		1	12750	<u>6 259 731</u> 6 114 857

255. , ,  
255-1.  
255-101.

				,	- , .				
255-101-0100	6665-91								
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	<u>2 199</u> 2 054	<u>2 359</u> 2 054	<u>2 620</u> 2 054	<u>2 184</u> 2 054	<u>2 263</u> 2 054
255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	<u>2 427</u> 2 232	<u>2 668</u> 2 232	<u>3 060</u> 2 232	<u>2 405</u> 2 232	<u>2 525</u> 2 232

8.04-08-2024

					-				
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5	$\frac{11\ 687}{11\ 286}$				
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\ 048}{982}$	$\frac{1\ 118}{982}$	$\frac{1\ 232}{982}$	$\frac{1\ 041}{982}$	$\frac{1\ 076}{982}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40	$\frac{1\ 896}{1\ 804}$				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50	$\frac{2\ 961}{2\ 830}$				
255-101-0109	300 6665-91		1	80	$\frac{14\ 110}{13\ 661}$				

255-101-0100	6665-91							
255-101-0103	300 150 6665-91		1	80	$\frac{2\ 344}{2\ 054}$	$\frac{2\ 203}{2\ 054}$	$\frac{2\ 620}{2\ 054}$	$\frac{2\ 430}{2\ 054}$

255-101-0104	300 180 6665-91		1	120	$\frac{2\ 645}{2\ 232}$	$\frac{2\ 433}{2\ 232}$	$\frac{3\ 060}{2\ 232}$	$\frac{2\ 774}{2\ 232}$
255-101-0105	300 150 6665-91		1	92,5				
255-101-0106	200 80 6665-91		1	35	$\frac{1\ 111}{982}$	$\frac{1\ 050}{982}$	$\frac{1\ 232}{982}$	$\frac{1\ 149}{982}$
255-101-0107	200 100 6665-91		1	40				
255-101-0108	250 100 6665-91		1	50				
255-101-0109	300 6665-91		1	80				

## 255-102.

255-102-0100	' ' ' - 50 - i 17608-2017	2							
255-102-0200	' ' ' ' ' i 60 - 100 - 17608-2017	2							
255-102-0201	' 60 , 17608-2017	2	1	130	$\frac{6\,507}{6\,196}$	$\frac{4\,224}{3\,304}$	$\frac{4\,391}{3\,304}$	$\frac{4\,224}{3\,304}$	$\frac{4\,391}{3\,304}$
255-102-0202	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130	$\frac{7\,057}{6\,732}$	$\frac{6\,240}{5\,268}$	$\frac{6\,406}{5\,268}$	$\frac{6\,240}{5\,268}$	$\frac{6\,406}{5\,268}$
255-102-0203	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	131	$\frac{7\,974}{7\,625}$	$\frac{7\,712}{6\,696}$	$\frac{7\,880}{6\,696}$	$\frac{7\,712}{6\,696}$	$\frac{7\,880}{6\,696}$
255-102-0204	' 60 , 17608-2017	2	1	130	$\frac{11\,564}{11\,124}$				

					-				
					,				
					, ,				
					.				
255-102-0207	80 , 17608-2017	2	1	175	<u>6 943</u> 6 571	<u>6 620</u> 5 357	<u>6 844</u> 5 357	<u>6 620</u> 5 357	<u>6 844</u> 5 357
255-102-0208	80 , - ( ) 17608-2018	2	1	175	<u>9 431</u> 8 996	<u>8 544</u> 7 232	<u>8 769</u> 7 232	<u>8 544</u> 7 232	<u>8 769</u> 7 232
255-102-0209	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175	<u>10 388</u> 9 929	<u>9 827</u> 8 482	<u>10 051</u> 8 482	<u>9 827</u> 8 482	<u>10 051</u> 8 482
255-102-0210	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>13 246</u> 12 714				
255-102-0211	, 100 17608-2017	2	1	175	<u>7 502</u> 7 116	<u>7 530</u> 6 244	<u>7 754</u> 6 244	<u>7 530</u> 6 244	<u>7 754</u> 6 244
255-102-0212	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	175	<u>8 052</u> 7 652	<u>8 984</u> 7 661	<u>9 208</u> 7 661	<u>8 984</u> 7 661	<u>9 208</u> 7 661
255-102-0213	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	175	<u>11 634</u> 11 143	<u>12 005</u> 10 604	<u>12 229</u> 10 604	<u>12 005</u> 10 604	<u>12 229</u> 10 604

255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175	<u>13 425</u> 12 888				
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>7 073</u> 6 643	<u>4 833</u> 3 304	<u>5 122</u> 3 304	<u>4 833</u> 3 304	<u>5 122</u> 3 304
255-102-0216	60 , - ( ) 17608-2022	2	1	225	<u>7 623</u> 7 179	<u>6 849</u> 5 268	<u>7 138</u> 5 268	<u>6 849</u> 5 268	<u>7 138</u> 5 268
255-102-0217	60 , - ( ) 17608-2023	2	1	225	<u>10 340</u> 9 826	<u>9 508</u> 7 859	<u>9 797</u> 7 859	<u>9 508</u> 7 859	<u>9 797</u> 7 859
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225	<u>12 045</u> 11 488				
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>7 401</u> 7 018	<u>6 620</u> 5 357	<u>6 844</u> 5 357	<u>6 620</u> 5 357	<u>6 844</u> 5 357
255-102-0222	80 , - ( ) 17608-2024	2	1	175	<u>7 951</u> 7 554	<u>8 544</u> 7 232	<u>8 769</u> 7 232	<u>8 544</u> 7 232	<u>8 769</u> 7 232



255-102-0223	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175	<u>11 002</u> 10 527	<u>9 827</u> 8 482	<u>10 051</u> 8 482	<u>9 827</u> 8 482	<u>10 051</u> 8 482
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>13 643</u> 13 101				
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>8 017</u> 7 563	<u>7 850</u> 6 244	<u>8 139</u> 6 244	<u>7 850</u> 6 244	<u>8 139</u> 6 244
255-102-0226	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	<u>8 567</u> 8 098	<u>9 305</u> 7 661	<u>9 593</u> 7 661	<u>9 305</u> 7 661	<u>9 593</u> 7 661
255-102-0227	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	<u>11 920</u> 11 366	<u>12 325</u> 10 604	<u>12 614</u> 10 604	<u>12 325</u> 10 604	<u>12 614</u> 10 604
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>13 711</u> 13 112				
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>9 627</u> 9 187				

					-				
255-102-0230	80 , - ( ) 17608-2028	2	1	175	<u>10 021</u> 9 571				
255-102-0231	80 , - ( ) 17608-2029	2	1	175	<u>12 335</u> 11 825				
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175	<u>12 609</u> 12 093				
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>10 537</u> 10 018				
255-102-0234	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225	<u>11 045</u> 10 513				
255-102-0235	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225	<u>12 149</u> 11 589				

255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>13 940</u> 13 335				
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>10 995</u> 10 464				
255-102-0238	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225	<u>11 503</u> 10 960				
255-102-0239	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225	<u>12 607</u> 12 036				
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>14 399</u> 13 781				
255-102-0300	60 - 100 - ' ' ' ' , 17608-2017	2							

255-102-0301	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>9 355</u> 8 304	<u>9 355</u> 8 304	<u>9 522</u> 8 304	<u>9 355</u> 8 304	<u>9 522</u> 8 304
255-102-0302	60 - ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>11 004</u> 9 911	<u>11 004</u> 9 911	<u>11 171</u> 9 911	<u>11 004</u> 9 911	<u>11 171</u> 9 911
255-102-0303	60 - ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>11 829</u> 10 714	<u>11 829</u> 10 714	<u>11 996</u> 10 714	<u>11 829</u> 10 714	<u>11 996</u> 10 714
255-102-0313	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>9 355</u> 8 304	<u>9 355</u> 8 304	<u>9 522</u> 8 304	<u>9 355</u> 8 304	<u>9 522</u> 8 304
255-102-0314	60 - ( ) 17608-2022	2	1	130	<u>11 004</u> 9 911	<u>11 004</u> 9 911	<u>11 171</u> 9 911	<u>11 004</u> 9 911	<u>11 171</u> 9 911
255-102-0315	60 - ( ) 17608-2023	2	1	130	<u>11 829</u> 10 714	<u>11 829</u> 10 714	<u>11 996</u> 10 714	<u>11 829</u> 10 714	<u>11 996</u> 10 714

					- , ," .				
255-102-0400	60 = ' ' ' ' ' i , 17608-2017	2							
255-102-0401	, 60 17608-2017	2	1	130	<u>7 423</u> 7 089				
255-102-0402	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>7 973</u> 7 625				
255-102-0403	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>8 889</u> 8 518				
255-102-0404	, 60 17608-2017	2	1	130	<u>10 172</u> 9 768				
255-102-0405	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>7 859</u> 7 464				

					-				
255-102-0406	80 , - ( ) 17608-2018	2	1	175	<u>8 409</u> 8 000				
255-102-0407	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175	<u>9 325</u> 8 893				
255-102-0408	, 80 , 17608-2017	2	1	175	<u>10 608</u> 10 143				
255-102-0409	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>8 475</u> 8 009				
255-102-0410	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	225	<u>9 025</u> 8 545				
255-102-0411	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	225	<u>10 491</u> 9 973				

					-				
255-102-0412	, 17608-2017	2	1	225	<u>11 774</u> 11 223				
255-102-0413	, 17608-2017	2	1	130	<u>7 881</u> 7 536				
255-102-0414	60 , - ( ) 17608-2022	2	1	130	<u>8 431</u> 8 071				
255-102-0415	60 , - ( ) 17608-2023	2	1	130	<u>9 347</u> 8 964				
255-102-0416	, 17608-2017	2	1	130	<u>10 630</u> 10 214				
255-102-0417	, 17608-2017	2	1	175	<u>8 317</u> 7 911				

					-				
255-102-0418	80 , - ( ) 17608-2024	2	1	175	<u>8 867</u> 8 446				
255-102-0419	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175	<u>9 783</u> 9 339				
255-102-0420	,80 , 17608-2017	2	1	175	<u>11 066</u> 10 589				
255-102-0421	,100 , 17608-2017	2	1	225	<u>8 933</u> 8 455				
255-102-0422	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	<u>9 483</u> 8 991				
255-102-0423	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	<u>10 949</u> 10 420				



					-				
255-102-0424	, 17608-2017	2	1	225	<u>12 232</u> 11 670				
255-102-0425	, 17608-2017	2	1	175	<u>8 775</u> 8 357				
255-102-0426	80 , - ( ) 17608-2028	2	1	175	<u>9 325</u> 8 893				
255-102-0427	80 , - ( ) 17608-2029	2	1	175	<u>10 241</u> 9 786				
255-102-0428	, 17608-2017	2	1	175	<u>11 524</u> 11 036				
255-102-0429	, 17608-2017	2	1	225	<u>9 391</u> 8 902				

					-				
255-102-0430	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225	<u>9 941</u> 9 438				
255-102-0431	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225	<u>11 407</u> 10 866				
255-102-0432	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>12 690</u> 12 116				
255-102-0433	, 100 , 17608-2017	2	1	225	<u>10 308</u> 9 795				
255-102-0434	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225	<u>10 857</u> 10 330				
255-102-0435	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225	<u>12 323</u> 11 759				

255-102-0436	100 17608-2017	2	1	225	<u>13 606</u> 13 009				
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2							
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96	<u>2 158</u> 1 847				
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96	<u>2 514</u> 2 196				
255-102-0603	50 17608-2017	2	1	120	<u>2 702</u> 2 500	<u>2 943</u> 2 500	<u>3 335</u> 2 500	<u>2 680</u> 2 500	<u>2 799</u> 2 500
255-102-0604	50 - 17608-2017	2	1	120	<u>3 252</u> 3 036	<u>3 493</u> 3 036	<u>3 885</u> 3 036	<u>3 230</u> 3 036	<u>3 349</u> 3 036
255-102-0605	60 17608-2017	2	1	144	<u>3 463</u> 3 214	<u>3 752</u> 3 214	<u>4 222</u> 3 214	<u>3 436</u> 3 214	<u>3 579</u> 3 214
255-102-0606	60 - 17608-2017	2	1	144	<u>3 737</u> 3 482	<u>4 027</u> 3 482	<u>4 497</u> 3 482	<u>3 711</u> 3 482	<u>3 854</u> 3 482
255-102-0607	70 17608-2017	2	1	168	<u>2 779</u> 2 254				
255-102-0608	70 - 17608-2017	2	1	168	<u>3 642</u> 3 100				

255-102-0610	80 - 17608-2017	2	1	192	<u>4 635</u> 4 006				
255-102-0800	17608-2017	2							
255-102-0801	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>19 857</u> 19 205				
255-102-0802	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>20 824</u> 20 098				
255-102-0803	Ferro 60 Granit	2	1	130	<u>20 131</u> 19 473				
255-102-0804	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>21 099</u> 20 366				
255-102-0805	Ferro 80 Granit	2	1	175	<u>21 374</u> 20 634				
255-102-0806	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>23 153</u> 22 313				
255-102-0807	Ferro 100 Granit	2	1	225	<u>23 612</u> 22 759				
255-102-0808	Ferro 120 Granit	2	1	282	<u>24 428</u> 23 491				

255-102-0809	Ferro PRO 3	60	Granit	2	1	130	<u>20 186</u> 19 527		
255-102-0810	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>21 154</u> 20 420		
255-102-0811	Ferro PRO 3	60	Granit	2	1	130	<u>20 461</u> 19 795		
255-102-0812	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>21 429</u> 20 688		
255-102-0813	Ferro PRO 3	80	Granit	2	1	175	<u>21 704</u> 20 955		
255-102-0814	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>23 483</u> 22 634		
255-102-0815	Ferro PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>23 941</u> 23 080		
255-102-0816	Ferro PRO 3	120	Granit	2	1	282	<u>24 758</u> 23 813		
255-102-0817	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	<u>20 269</u> 19 607		
255-102-0818	Ferro Lace	80	Granit	2	1	175	<u>21 236</u> 20 500		
255-102-0819	Ferro Lace	60	Granit	2	1	130	<u>20 544</u> 19 875		

255-102-0820	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175	<u>21 511</u> 20 768			
255-102-0821	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175	<u>21 786</u> 21 036			
255-102-0822	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225	<u>23 566</u> 22 714			
255-102-0823	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225	<u>24 024</u> 23 161			
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>24 840</u> 23 893			
255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>20 883</u> 20 205			
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>21 850</u> 21 098			
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>21 158</u> 20 473			
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>22 125</u> 21 366			
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>22 400</u> 21 634			
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>24 180</u> 23 313			

255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100	Granit	2	1	225	<u>24 638</u> 23 759			
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120	Granit	2	1	282	<u>25 454</u> 24 491			
255-102-0900	17608-2017		2						
255-102-0901	Silk 60	Granit	2	1	130	<u>24 026</u> 23 268			
255-102-0902	Silk 80	Granit	2	1	175	<u>24 993</u> 24 161			
255-102-0903	Silk 60	Granit	2	1	130	<u>24 300</u> 23 536			
255-102-0904	Silk 80	Granit	2	1	175	<u>25 268</u> 24 429			
255-102-0905	Silk 80	Granit	2	1	175	<u>25 543</u> 24 696			
255-102-0906	Silk 100	Granit	2	1	225	<u>27 322</u> 26 375			
255-102-0907	Silk 100	Granit	2	1	225	<u>28 697</u> 27 714			

255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282	<u>28 597</u> 27 554				
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>24 438</u> 23 670				
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 405</u> 24 563				
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130	<u>24 713</u> 23 938				
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 680</u> 24 830				
255-102-0913	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175	<u>25 955</u> 25 098				
255-102-0914	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>27 735</u> 26 777				
255-102-0915	Silk PRO 3 100 Granit	2	1	225	<u>28 193</u> 27 223				
255-102-0916	Silk PRO 3 120 Granit	2	1	282	<u>29 009</u> 27 955				
255-102-0917	Satin 60 Granit	2	1	130	<u>24 685</u> 23 911				
255-102-0918	Satin 80 Granit	2	1	175	<u>25 653</u> 24 804				



255-102-0919	Satin 60	Granit	2	1	130	<u>24 960</u> 24 179			
255-102-0920	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>25 928</u> 25 071			
255-102-0921	Satin 80	Granit	2	1	175	<u>26 203</u> 25 339			
255-102-0922	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>27 982</u> 27 018			
255-102-0923	Satin 100	Granit	2	1	225	<u>28 440</u> 27 464			
255-102-0924	Satin 120	Granit	2	1	282	<u>29 256</u> 28 196			
255-102-0925	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>25 088</u> 24 304			
255-102-0926	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>26 056</u> 25 196			
255-102-0927	Satin PRO 3 60	Granit	2	1	130	<u>25 363</u> 24 571			
255-102-0928	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>26 331</u> 25 464			
255-102-0929	Satin PRO 3 80	Granit	2	1	175	<u>26 606</u> 25 732			

**8.04-08-2024**

					-				
					,				
					..				
					.				
255-102-0930	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>28 385</u> 27 411		
255-102-0931	Satin PRO 3	100	Granit	2	1	225	<u>28 843</u> 27 857		
255-102-0932	Satin PRO 3	120	Granit	2	1	282	<u>29 660</u> 28 589		

					,				
255-102-0100	' ' ' - 50 - i 17608-2017	2							
255-102-0200	' ' ' ' , 60 - 100 - i 17608-2017	2							
255-102-0201	' , 60 17608-2017	2	1	130	<u>3 994</u> 3 304	<u>4 191</u> 3 304	<u>4 357</u> 3 304	<u>4 391</u> 3 304	

255-102-0202	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>6 009</u> 5 268	<u>6 206</u> 5 268	<u>6 373</u> 5 268	<u>6 406</u> 5 268
255-102-0203	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	131	<u>7 480</u> 6 696	<u>7 678</u> 6 696	<u>7 847</u> 6 696	<u>7 880</u> 6 696
255-102-0204	, 60 17608-2017	2	1	130				
255-102-0207	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>6 310</u> 5 357	<u>6 575</u> 5 357	<u>6 799</u> 5 357	<u>6 844</u> 5 357
255-102-0208	80 , - ( ) 17608-2018	2	1	175	<u>8 234</u> 7 232	<u>8 499</u> 7 232	<u>8 724</u> 7 232	<u>8 769</u> 7 232
255-102-0209	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175	<u>9 517</u> 8 482	<u>9 782</u> 8 482	<u>10 006</u> 8 482	<u>10 051</u> 8 482

255-102-0210	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0211	, 100 17608-2017	2	1	175	$\frac{7\,220}{6\,244}$	$\frac{7\,485}{6\,244}$	$\frac{7\,709}{6\,244}$	$\frac{7\,754}{6\,244}$
255-102-0212	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	175	$\frac{8\,674}{7\,661}$	$\frac{8\,939}{7\,661}$	$\frac{9\,163}{7\,661}$	$\frac{9\,208}{7\,661}$
255-102-0213	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	175	$\frac{11\,695}{10\,604}$	$\frac{11\,960}{10\,604}$	$\frac{12\,184}{10\,604}$	$\frac{12\,229}{10\,604}$
255-102-0214	, 100 17608-2017	2	1	175				
255-102-0215	, 60 17608-2017	2	1	225	$\frac{4\,435}{3\,304}$	$\frac{4\,775}{3\,304}$	$\frac{5\,064}{3\,304}$	$\frac{5\,122}{3\,304}$
255-102-0216	60 , - ( ) 17608-2022	2	1	225	$\frac{6\,450}{5\,268}$	$\frac{6\,791}{5\,268}$	$\frac{7\,080}{5\,268}$	$\frac{7\,138}{5\,268}$

					,			
255-102-0217	60 , - ( ) 17608-2023	2	1	225	<u>9 109</u> 7 859	<u>9 450</u> 7 859	<u>9 739</u> 7 859	<u>9 797</u> 7 859
255-102-0218	, 60 17608-2017	2	1	225				
255-102-0221	, 80 17608-2017	2	1	175	<u>6 310</u> 5 357	<u>6 575</u> 5 357	<u>6 799</u> 5 357	<u>6 844</u> 5 357
255-102-0222	80 , - ( ) 17608-2024	2	1	175	<u>8 234</u> 7 232	<u>8 499</u> 7 232	<u>8 724</u> 7 232	<u>8 769</u> 7 232
255-102-0223	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175	<u>9 517</u> 8 482	<u>9 782</u> 8 482	<u>10 006</u> 8 482	<u>10 051</u> 8 482
255-102-0224	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0225	, 100 17608-2017	2	1	225	<u>7 452</u> 6 244	<u>7 793</u> 6 244	<u>8 081</u> 6 244	<u>8 139</u> 6 244

255-102-0226	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225	$\frac{8\,906}{7\,661}$	$\frac{9\,247}{7\,661}$	$\frac{9\,535}{7\,661}$	$\frac{9\,593}{7\,661}$
255-102-0227	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225	$\frac{11\,927}{10\,604}$	$\frac{12\,268}{10\,604}$	$\frac{12\,556}{10\,604}$	$\frac{12\,614}{10\,604}$
255-102-0228	, 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0229	, 80 17608-2017	2	1	175				
255-102-0230	80 , - ( ) 17608-2028	2	1	175				
255-102-0231	80 , - ( ) 17608-2029	2	1	175				

				,				
255-102-0232	, 800 17608-2017	2	1	175				
255-102-0233	, 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0234	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225				
255-102-0235	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225				
255-102-0236	, 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0237	, 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0238	100 , - ( ) 17608-2032	2	1	225				

255-102-0239	100 , - ( ) 17608-2033	2	1	225				
255-102-0240	, 100 17608-2017	2	1	225				
255-102-0300	60 - 100 - ' ' ' ' , i , 17608-2017	2						
255-102-0301	, 60 17608-2017	2	1	130	<u>9 125</u> 8 304	<u>9 322</u> 8 304	<u>9 488</u> 8 304	<u>9 522</u> 8 304
255-102-0302	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>10 774</u> 9 911	<u>10 971</u> 9 911	<u>11 138</u> 9 911	<u>11 171</u> 9 911
255-102-0303	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130	<u>11 599</u> 10 714	<u>11 795</u> 10 714	<u>11 962</u> 10 714	<u>11 996</u> 10 714



255-102-0313	60 , 17608-2017	2	1	130	<u>9 125</u> 8 304	<u>9 322</u> 8 304	<u>9 488</u> 8 304	<u>9 522</u> 8 304
255-102-0314	60 - ( ) 17608-2022	2	1	130	<u>10 774</u> 9 911	<u>10 971</u> 9 911	<u>11 138</u> 9 911	<u>11 171</u> 9 911
255-102-0315	60 - ( ) 17608-2023	2	1	130	<u>11 599</u> 10 714	<u>11 795</u> 10 714	<u>11 962</u> 10 714	<u>11 996</u> 10 714
255-102-0400	60 = ' ' ' ' - i , , 17608-2017	2						
255-102-0401	60 , 17608-2017	2	1	130				
255-102-0402	60 - ( ) 17608-2017	2	1	130				

				,				
255-102-0403	60 , - ( ) 17608-2017	2	1	130				
255-102-0404	, 60 , 17608-2017	2	1	130				
255-102-0405	, 80 , 17608-2017	2	1	175				
255-102-0406	80 , - ( ) 17608-2018	2	1	175				
255-102-0407	80 , - ( ) 17608-2019	2	1	175				
255-102-0408	, 80 , 17608-2017	2	1	175				

				,				
255-102-0409	, 100 , 17608-2017	2	1	225				
255-102-0410	100 , - ( ) 17608-2020	2	1	225				
255-102-0411	100 , - ( ) 17608-2021	2	1	225				
255-102-0412	, 100 , 17608-2017	2	1	225				
255-102-0413	, 60 , 17608-2017	2	1	130				
255-102-0414	60 , - ( ) 17608-2022	2	1	130				

				,				
255-102-0415	60 , - ( ) 17608-2023	2	1	130				
255-102-0416	, 60 , 17608-2017	2	1	130				
255-102-0417	, 80 , 17608-2017	2	1	175				
255-102-0418	80 , - ( ) 17608-2024	2	1	175				
255-102-0419	80 , - ( ) 17608-2025	2	1	175				
255-102-0420	, 80 , 17608-2017	2	1	175				

				,				
255-102-0421	, 100 , 17608-2017	2	1	225				
255-102-0422	100 , - ( ) 17608-2026	2	1	225				
255-102-0423	100 , - ( ) 17608-2027	2	1	225				
255-102-0424	, 100 , 17608-2017	2	1	225				
255-102-0425	, 80 , 17608-2017	2	1	175				
255-102-0426	80 , - ( ) 17608-2028	2	1	175				

				,				
255-102-0427	80 , - ( ) 17608-2029	2	1	175				
255-102-0428	, ,80 , 17608-2017	2	1	175				
255-102-0429	, ,100 , 17608-2017	2	1	225				
255-102-0430	100 , - ( ) 17608-2030	2	1	225				
255-102-0431	100 , - ( ) 17608-2031	2	1	225				
255-102-0432	, ,100 , 17608-2017	2	1	225				

				,				
255-102-0433	100 , 17608-2017	2	1	225				
255-102-0434	100 - ( ) 17608-2032	2	1	225				
255-102-0435	100 - ( ) 17608-2033	2	1	225				
255-102-0436	100 , 17608-2017	2	1	225				
255-102-0600	40 - 80 - 17608-2017	2						
255-102-0601	40 17608-2017	2	1	96				
255-102-0602	40 - 17608-2017	2	1	96				

					,				
255-102-0603	50	17608-2017	2	1	120	<u>2 920</u> 2 500	<u>2 708</u> 2 500	<u>3 335</u> 2 500	<u>3 049</u> 2 500
255-102-0604	50	- 17608-2017	2	1	120	<u>3 470</u> 3 036	<u>3 258</u> 3 036	<u>3 885</u> 3 036	<u>3 599</u> 3 036
255-102-0605	60	17608-2017	2	1	144	<u>3 724</u> 3 214	<u>3 470</u> 3 214	<u>4 222</u> 3 214	<u>3 879</u> 3 214
255-102-0606	60	- 17608-2017	2	1	144	<u>3 999</u> 3 482	<u>3 745</u> 3 482	<u>4 497</u> 3 482	<u>4 154</u> 3 482
255-102-0607	70	17608-2017	2	1	168				
255-102-0608	70	- 17608-2017	2	1	168				
255-102-0610	80	- 17608-2017	2	1	192				
255-102-0800	17608-2017		2						
255-102-0801	Ferro	60 Granit	2	1	130				
255-102-0802	Ferro	80 Granit	2	1	175				



255-102-0803	Ferro 60	Granit	2	1	130			
255-102-0804	Ferro 80	Granit	2	1	175			
255-102-0805	Ferro 80	Granit	2	1	175			
255-102-0806	Ferro 100	Granit	2	1	225			
255-102-0807	Ferro 100	Granit	2	1	225			
255-102-0808	Ferro 120	Granit	2	1	282			
255-102-0809	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0810	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0811	Ferro PRO 3 60	Granit	2	1	130			
255-102-0812	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175			
255-102-0813	Ferro PRO 3 80	Granit	2	1	175			

255-102-0814	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0815	Ferro PRO 3 100	Granit	2	1	225			
255-102-0816	Ferro PRO 3 120	Granit	2	1	282			
255-102-0817	Ferro Lace 60	Granit	2	1	130			
255-102-0818	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175			
255-102-0819	Ferro Lace 60	Granit	2	1	130			
255-102-0820	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175			
255-102-0821	Ferro Lace 80	Granit	2	1	175			
255-102-0822	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225			
255-102-0823	Ferro Lace 100	Granit	2	1	225			
255-102-0824	Ferro Lace PRO 3 120	Granit	2	1	282			

255-102-0825	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130				
255-102-0826	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0827	Ferro Lace PRO 3 60 Granit	2	1	130				
255-102-0828	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0829	Ferro Lace PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0830	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0831	Ferro Lace PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0832	Ferro Lace PRO 3 120 Granit	2	1	282				
255-102-0900	, , 17608-2017	2						
255-102-0901	Silk 60 Granit	2	1	130				

255-102-0902	Silk 80 Granit	2	1	175				
255-102-0903	Silk 60 Granit	2	1	130				
255-102-0904	Silk 80 Granit	2	1	175				
255-102-0905	Silk 80 Granit	2	1	175				
255-102-0906	Silk 100 Granit	2	1	225				
255-102-0907	Silk 100 Granit	2	1	225				
255-102-0908	Silk 120 Granit	2	1	282				
255-102-0909	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130				
255-102-0910	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0911	Silk PRO 3 60 Granit	2	1	130				
255-102-0912	Silk PRO 3 80 Granit	2	1	175				

255-102-0913	Silk PRO 3	80	Granit	2	1	175		
255-102-0914	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225		
255-102-0915	Silk PRO 3	100	Granit	2	1	225		
255-102-0916	Silk PRO 3	120	Granit	2	1	282		
255-102-0917	Satin	60	Granit	2	1	130		
255-102-0918	Satin	80	Granit	2	1	175		
255-102-0919	Satin	60	Granit	2	1	130		
255-102-0920	Satin	80	Granit	2	1	175		
255-102-0921	Satin	80	Granit	2	1	175		
255-102-0922	Satin	100	Granit	2	1	225		
255-102-0923	Satin	100	Granit	2	1	225		

255-102-0924	Satin 120 Granit	2	1	282				
255-102-0925	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130				
255-102-0926	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0927	Satin PRO 3 60 Granit	2	1	130				
255-102-0928	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0929	Satin PRO 3 80 Granit	2	1	175				
255-102-0930	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0931	Satin PRO 3 100 Granit	2	1	225				
255-102-0932	Satin PRO 3 120 Granit	2	1	282				

255-103.

				,	” .
255-103-0100					
255-103-0101	1000 350 150 ,		1	126	<u>9 647</u> 9 393
255-103-0102	500 350 150 ,		1	63	<u>7 128</u> 6 973
255-103-0103	1000 350 150 ,		1	126	<u>10 460</u> 10 196
255-103-0104	500 350 150 ,		1	63	<u>7 941</u> 7 777

255-104.

					，	，
255-104-0100	NATIVE 13015-2012					
255-104-0101	200 120 800 ，		1	45	<u>7 279</u> 7 143	
255-104-0102	200 120 800 ， （ ）		1	45	<u>8 183</u> 8 036	
255-104-0103	200 120 800 ， （ ）		1	45	<u>9 990</u> 9 821	
255-104-0104	200 120 600 ，		1	34	<u>6 951</u> 6 830	
255-104-0105	200 120 600 ， （ ）		1	34	<u>7 854</u> 7 723	
255-104-0106	200 120 600 ， （ ）		1	34	<u>9 661</u> 9 509	



255-105.

				,	„ .
255-105-0100	ISO 23599-2020				
255-105-0101	80 FERRO PRO3, 80 ISO 23599-2020	2		16,5	<u>37 667</u> 37 202
255-105-0102	80 NATIVE, - ( , ) ISO 23599-2020	2		16,5	<u>27 627</u> 27 282

255-2.  
255-201.

				,	„ .
255-201-0100	32018-2012				
255-201-0101	1		1	120	<u>12 781</u> 12 321
255-201-0104	4		1	50	<u>7 158</u> 6 920
255-201-0105	5		1	40	<u>5 950</u> 5 754

26.

261.

261-1.

261-101.

, ,

					-				
261-101-0100									
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805
261-101-0105	( 600, 5- 10 ),	3	1	303	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810
261-101-0106	7394-85 -	3	1	1600					

					-				
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013
261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711
261-101-0200	, ,								
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914
261-101-0300	,								

					-				
	22,5				,				
261-101-0378	, , ,	3	1	2500	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657
261-101-0380	8 800 , 939-92		1	100	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605
261-101-0383	, , ; , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512

261-101-0100								
261-101-0101	5-10 , 600, 1284-2004	3	1	1400	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680	<u>3 248</u> 2 680
261-101-0102	75 , 1,25-5 , 10832-2009	3	1	77	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569	<u>24 068</u> 23 569
261-101-0103	948-92 , 800	3	1	800	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213	<u>14 791</u> 14 213
261-101-0104	948-92 , 900	3	1	900	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805	<u>15 432</u> 14 805
261-101-0105	( 600, 5- 10 ),	3	1	303	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810	<u>6 037</u> 5 810
261-101-0106	- 7394-85	3	1	1600				<u>10 085</u>
261-101-0107	7394-85	3	1	1800	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336	<u>2 024</u> 1 336
261-101-0108		3	1	1650	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284	<u>4 976</u> 4 284
261-101-0109	7392-2014	3	1	1500	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013	<u>3 624</u> 3 013

261-101-0137	10832-2009	3	1	309	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814	<u>7 064</u> 6 814
261-101-0138	0- 70 ,	3	1	1700	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711	<u>2 370</u> 1 711
261-101-0200	, ,							
261-101-0203	22,5 7473-2010	3	1	2400	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001	<u>20 442</u> 18 001
261-101-0204	30 7473-2010	3	1	2400	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637	<u>22 111</u> 19 637
261-101-0205	12,5, 7473-2010	3	1	2400	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562	<u>17 954</u> 15 562
261-101-0207	- 28013-98	3	1	1900	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914	<u>21 959</u> 19 914
261-101-0300	,							
261-101-0378	22,5 , , ,	3	1	2500	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322	<u>97 994</u> 94 322
261-101-0379	15 937-92	3	1	2500	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657	<u>56 515</u> 53 657

261-101-0380	8 , , 939-92 800		1	100	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405	<u>4 565</u> 4 405
261-101-0382	, , , , , 22,5 13015-2003	3	1	2500	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605	<u>98 283</u> 94 605
261-101-0383	, , ; , 15 ( 24022-80, 956-93, 24476-80)	3	1	2500	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512	<u>64 528</u> 61 512



*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНА  
АРНАЛҒАН СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2024**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҒЫ  
ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства промышленности и строительства Республики  
Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2024**

**СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
ОБЛАСТЬ ЖЕТІСУ**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная