

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ**

**2-шығарылым**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым**

**Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

**Астана 2023**

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ**

**2-шығарылым**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Выпуск 2**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2023  
ССЦ РК 8.04-08-2023**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Астана 2023**

## **Алғы сөз**

- |  |   |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН  | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ   |
| 2 ҰСЫНҒАН  | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ<br>ҚОЛДАНЫСҚА<br>ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің<br>15.06.2023 ж. № 103-НҚ бұйрығымен<br>01.07.2023 ж. бастап  |
| 4 ОРНЫНА ЕНГІЗІЛДІ                                     | ҚР СБЖ 8.04-08-2022 «Құрылыс материалдарына, бұйымдарына және конструкцияларына арналған ағымдағы деңгейдегі сметалық бағалардың жинақтары» 2023 жыл  |

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН                       | АО «КазНИИСА»   |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН                      | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И<br>ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 15.06.2023 года № 103-НҚ<br>с 01.07.2023 г.   |
| 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН                    | ССЦ РК 8.04-08-2022 «Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции» на 2023 год  |

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

|        |       |     |
|--------|-------|-----|
| 21.    |       | 1   |
| 211.   |       | 1   |
| 211-1. | ,     | 1   |
| 211-2. |       | 3   |
| 211-3. |       | 19  |
| 211-4. |       | 21  |
| 211-5. |       | 24  |
| 211-6. |       | 24  |
| 211-7. |       | 26  |
| 212.   | , , , | 28  |
| 212-1. |       | 28  |
| 212-2. |       | 98  |
| 212-3. |       | 100 |
| 212-4. |       | 101 |
| 212-5. |       | 107 |
| 212-6. | ,     | 113 |
| 213.   |       | 115 |
| 213-1. |       | 115 |
| 213-3. | , ,   | 120 |
| 22.    |       | 123 |
| 221.   |       | 123 |
| 221-1. |       | 123 |
| 222.   | ,     | 125 |
| 222-1. | , ,   | 125 |
| 222-2. | ,     | 135 |
| 222-3. | , ,   | 139 |
| 225.   |       | 141 |

8.04-08-2023

IV

|        |     |
|--------|-----|
| 225-1. | 141 |
| 225-2. | 169 |
| 226.   | 191 |
| 226-1. | 191 |
| 25.    | 211 |
| 251.   | 211 |
| 251-3. | 211 |
| 255.   | 213 |
| 255-1. | 213 |
| 26.    | 227 |
| 261.   | 227 |
| 261-1. | 227 |

21.  
211.  
211-1. ,  
211-101.

|              |  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |  |   |   |      | ,                       | .                       | .                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 211-101-0100 |  | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 211-101-0102 |  | 3 | 1 | 1200 | $\frac{1\,677}{1\,141}$ | $\frac{1\,677}{1\,141}$ | $\frac{1\,677}{1\,141}$ | $\frac{1\,677}{1\,141}$ | $\frac{1\,677}{1\,141}$ | $\frac{1\,677}{1\,141}$ | $\frac{1\,677}{1\,141}$ | $\frac{1\,677}{1\,141}$ | $\frac{1\,677}{1\,141}$ |

211-102.

|              |         |   |   |      |                           |   |
|--------------|---------|---|---|------|---------------------------|---|
|              |         |   |   |      | ,                         | . |
| 211-102-0100 |         |   |   |      |                           |   |
| 211-102-0101 |         | 3 | 1 | 1500 | $\frac{1\,795}{904}$      |   |
| 211-102-0102 |         |   | 1 | 1000 | $\frac{5\,161}{4\,520}$   |   |
| 211-102-0200 |         |   |   |      |                           |   |
| 211-102-0201 | 3226-93 |   | 1 | 1    | $\frac{177}{174}$         |   |
| 211-102-0300 |         |   |   |      |                           |   |
| 211-102-0301 |         |   | 1 | 1000 | $\frac{46\,330}{45\,201}$ |   |

|              |  |   |   |      |                       |
|--------------|--|---|---|------|-----------------------|
|              |  |   |   | ,    | -                     |
| 211-101-0100 |  | 3 |   |      |                       |
| 211-101-0102 |  | 3 | 1 | 1200 | <u>1 677</u><br>1 141 |

**211-103.**

|              |                     |   |   |      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|--------------|---------------------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|              |                     |   |   |      |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 211-103-0100 |                     | 3 |   |      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 211-103-0101 | - II ,<br>1,75 / 3  | 3 | 1 | 1750 | <u>1 169</u><br>402   | <u>1 169</u><br>402   | <u>1 169</u><br>402   | <u>1 169</u><br>402   | <u>1 169</u><br>402   | <u>1 169</u><br>402   | <u>1 169</u><br>402   |
| 211-103-0102 | - III ,<br>1,95 / 3 | 3 | 1 | 1950 | <u>1 302</u><br>448   | <u>1 302</u><br>448   | <u>1 302</u><br>448   | <u>1 302</u><br>448   | <u>1 302</u><br>448   | <u>1 302</u><br>448   | <u>1 302</u><br>448   |
| 211-103-0103 | -                   | 3 | 1 | 1500 | <u>1 021</u><br>364   | <u>1 021</u><br>364   | <u>1 021</u><br>364   | <u>1 021</u><br>364   | <u>1 021</u><br>364   | <u>1 021</u><br>364   | <u>1 021</u><br>364   |
| 211-103-0200 |                     |   |   |      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 211-103-0201 | ,<br>( , , )        |   | 3 | 1    | <u>5 502</u><br>5 436 | <u>5 502</u><br>5 436 | <u>5 502</u><br>5 436 | <u>5 502</u><br>5 436 | <u>5 502</u><br>5 436 | <u>5 502</u><br>5 436 | <u>5 502</u><br>5 436 |
| 211-103-0202 |                     |   | 3 | 1    | <u>8 008</u><br>7 913 | <u>8 008</u><br>7 913 | <u>7 913</u><br>7 913 | <u>8 008</u><br>7 913 | <u>8 008</u><br>7 913 | <u>8 008</u><br>7 913 | <u>8 008</u><br>7 913 |
| 211-103-0204 |                     |   | 3 | 1    | <u>8 691</u><br>8 587 | <u>8 691</u><br>8 587 | <u>8 587</u><br>8 587 | <u>8 691</u><br>8 587 | <u>8 691</u><br>8 587 | <u>8 691</u><br>8 587 | <u>8 691</u><br>8 587 |

**211-2.****211-201.**

|  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|

|              |                     |   |   |      |                       |                       |
|--------------|---------------------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|
|              |                     |   |   | ,    | -                     | -                     |
| 211-103-0100 |                     | 3 |   |      |                       |                       |
| 211-103-0101 | - II ,<br>1,75 / 3  | 3 | 1 | 1750 | <u>1 169</u><br>402   | <u>1 169</u><br>402   |
| 211-103-0102 | - III ,<br>1,95 / 3 | 3 | 1 | 1950 | <u>1 302</u><br>448   | <u>1 302</u><br>448   |
| 211-103-0103 | -                   | 3 | 1 | 1500 | <u>1 021</u><br>364   | <u>1 021</u><br>364   |
| 211-103-0200 | ,                   |   |   |      |                       |                       |
| 211-103-0201 | ,<br>( , ,<br>)     |   | 3 | 1    | <u>5 502</u><br>5 436 | <u>5 502</u><br>5 436 |
| 211-103-0202 |                     |   | 3 | 1    | <u>8 008</u><br>7 913 | <u>8 008</u><br>7 913 |
| 211-103-0204 |                     |   | 3 | 1    | <u>8 691</u><br>8 587 | <u>8 691</u><br>8 587 |

|  |  |  |  |   |   |   |
|--|--|--|--|---|---|---|
|  |  |  |  | , | - | - |
|--|--|--|--|---|---|---|

|              |                  |   |   |      |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|------------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                  |   |   |      |              |              | -            | -            | -            | -            | -            |
| 211-201-0100 | 200<br>1284-2004 | 3 |   |      |              |              |              |              |              |              |              |
| 211-201-0101 | 5-10             | 3 | 1 | 1400 | <u>6 493</u> | <u>7 749</u> | <u>8 838</u> | <u>8 239</u> | <u>7 277</u> | <u>6 906</u> | <u>6 748</u> |
| 211-201-0102 | 5-20             | 3 | 1 | 1390 | <u>6 447</u> | <u>7 693</u> | <u>8 775</u> | <u>8 180</u> | <u>7 225</u> | <u>6 857</u> | <u>6 700</u> |
| 211-201-0103 | 10-15            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 400</u> | <u>7 638</u> | <u>8 712</u> | <u>8 121</u> | <u>7 173</u> | <u>6 807</u> | <u>6 652</u> |
| 211-201-0104 | 10-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 400</u> | <u>7 638</u> | <u>8 712</u> | <u>8 121</u> | <u>7 173</u> | <u>6 807</u> | <u>6 652</u> |
| 211-201-0105 | 15-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 400</u> | <u>7 638</u> | <u>8 712</u> | <u>8 121</u> | <u>7 173</u> | <u>6 807</u> | <u>6 652</u> |
| 211-201-0106 | 20-40            | 3 | 1 | 1370 | <u>5 552</u> | <u>6 781</u> | <u>7 847</u> | <u>7 261</u> | <u>6 320</u> | <u>5 957</u> | <u>5 802</u> |
| 211-201-0107 | 40-80 (70)       | 3 | 1 | 1350 | <u>5 471</u> | <u>6 682</u> | <u>7 733</u> | <u>7 155</u> | <u>6 227</u> | <u>5 870</u> | <u>5 717</u> |
| 211-201-0108 | 70               | 3 | 1 | 1370 | <u>5 552</u> | <u>6 781</u> | <u>7 847</u> | <u>7 261</u> | <u>6 320</u> | <u>5 957</u> | <u>5 802</u> |
| 211-201-0200 | 300<br>1284-2004 | 3 |   |      |              |              |              |              |              |              |              |
| 211-201-0201 | 5-10             | 3 | 1 | 1400 | <u>6 604</u> | <u>7 883</u> | <u>8 992</u> | <u>8 382</u> | <u>7 402</u> | <u>7 024</u> | <u>6 863</u> |
| 211-201-0202 | 5-20             | 3 | 1 | 1390 | <u>6 556</u> | <u>7 826</u> | <u>8 928</u> | <u>8 322</u> | <u>7 349</u> | <u>6 974</u> | <u>6 814</u> |
| 211-201-0203 | 10-15            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 509</u> | <u>7 770</u> | <u>8 864</u> | <u>8 262</u> | <u>7 296</u> | <u>6 924</u> | <u>6 765</u> |

|              |                  |   |   |      |                       |                       |
|--------------|------------------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|
|              |                  |   |   |      | -                     | -                     |
| 211-201-0100 | 200<br>1284-2004 | 3 |   |      |                       |                       |
| 211-201-0101 | 5-10             | 3 | 1 | 1400 | <u>3 353</u><br>2 500 | <u>4 114</u><br>3 239 |
| 211-201-0102 | 5-20             | 3 | 1 | 1390 | <u>3 329</u><br>2 482 | <u>4 259</u><br>3 385 |
| 211-201-0103 | 10-15            | 3 | 1 | 1380 | <u>3 305</u><br>2 464 | <u>4 228</u><br>3 360 |
| 211-201-0104 | 10-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>3 305</u><br>2 464 | <u>4 228</u><br>3 360 |
| 211-201-0105 | 15-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>3 305</u><br>2 464 | <u>4 228</u><br>3 360 |
| 211-201-0106 | 20-40            | 3 | 1 | 1370 | <u>2 823</u><br>2 002 | <u>3 281</u><br>2 446 |
| 211-201-0107 | 40-80 (70)       | 3 | 1 | 1350 | <u>2 782</u><br>1 972 | <u>3 233</u><br>2 411 |
| 211-201-0108 | 70               | 3 | 1 | 1370 | <u>2 823</u><br>2 002 | <u>3 281</u><br>2 446 |
| 211-201-0200 | 300<br>1284-2004 | 3 |   |      |                       |                       |
| 211-201-0201 | 5-10             | 3 | 1 | 1400 | <u>3 401</u><br>2 546 | <u>4 175</u><br>3 299 |
| 211-201-0202 | 5-20             | 3 | 1 | 1390 | <u>3 376</u><br>2 528 | <u>4 323</u><br>3 447 |
| 211-201-0203 | 10-15            | 3 | 1 | 1380 | <u>3 352</u><br>2 510 | <u>4 292</u><br>3 423 |

|              |                  |   |   |      |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|------------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                  |   |   |      |              |              | -            | -            | -            | -            | -            |
| 211-201-0204 | 10-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 509</u> | <u>7 770</u> | <u>8 864</u> | <u>8 262</u> | <u>7 296</u> | <u>6 924</u> | <u>6 765</u> |
| 211-201-0205 | 15-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 509</u> | <u>7 770</u> | <u>8 864</u> | <u>8 262</u> | <u>7 296</u> | <u>6 924</u> | <u>6 765</u> |
| 211-201-0206 | 20-40            | 3 | 1 | 1370 | <u>5 646</u> | <u>6 897</u> | <u>7 983</u> | <u>7 386</u> | <u>6 427</u> | <u>6 057</u> | <u>5 900</u> |
| 211-201-0207 | 40-80 (70)       | 3 | 1 | 1350 | <u>5 563</u> | <u>6 797</u> | <u>7 867</u> | <u>7 278</u> | <u>6 333</u> | <u>5 969</u> | <u>5 814</u> |
| 211-201-0208 | 70               | 3 | 1 | 1370 | <u>5 646</u> | <u>6 897</u> | <u>7 983</u> | <u>7 386</u> | <u>6 427</u> | <u>6 057</u> | <u>5 900</u> |
| 211-201-0300 | 400<br>1284-2004 | 3 |   |      |              |              |              |              |              |              |              |
| 211-201-0301 | 5-10             | 3 | 1 | 1400 | <u>6 718</u> | <u>8 022</u> | <u>9 152</u> | <u>8 530</u> | <u>7 532</u> | <u>7 147</u> | <u>6 983</u> |
| 211-201-0302 | 5-20             | 3 | 1 | 1390 | <u>6 670</u> | <u>7 964</u> | <u>9 087</u> | <u>8 469</u> | <u>7 478</u> | <u>7 096</u> | <u>6 933</u> |
| 211-201-0303 | 10-15            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 622</u> | <u>7 907</u> | <u>9 021</u> | <u>8 408</u> | <u>7 425</u> | <u>7 045</u> | <u>6 883</u> |
| 211-201-0304 | 10-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 622</u> | <u>7 907</u> | <u>9 021</u> | <u>8 408</u> | <u>7 425</u> | <u>7 045</u> | <u>6 883</u> |
| 211-201-0305 | 15-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 622</u> | <u>7 907</u> | <u>9 021</u> | <u>8 408</u> | <u>7 425</u> | <u>7 045</u> | <u>6 883</u> |
| 211-201-0306 | 20-40            | 3 | 1 | 1370 | <u>5 743</u> | <u>7 018</u> | <u>8 124</u> | <u>7 516</u> | <u>6 539</u> | <u>6 162</u> | <u>6 002</u> |
| 211-201-0307 | 40-80 (70)       | 3 | 1 | 1350 | <u>5 659</u> | <u>6 915</u> | <u>8 006</u> | <u>7 406</u> | <u>6 443</u> | <u>6 072</u> | <u>5 914</u> |

|              |                  |   |   |      |                       |                       |
|--------------|------------------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|
|              |                  |   |   |      | -                     | -                     |
| 211-201-0204 | 10-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>3 352</u><br>2 510 | <u>4 292</u><br>3 423 |
| 211-201-0205 | 15-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>3 352</u><br>2 510 | <u>4 292</u><br>3 423 |
| 211-201-0206 | 20-40            | 3 | 1 | 1370 | <u>2 861</u><br>2 039 | <u>3 328</u><br>2 492 |
| 211-201-0207 | 40-80 (70)       | 3 | 1 | 1350 | <u>2 820</u><br>2 009 | <u>3 279</u><br>2 455 |
| 211-201-0208 | 70               | 3 | 1 | 1370 | <u>2 861</u><br>2 039 | <u>3 328</u><br>2 492 |
| 211-201-0300 | 400<br>1284-2004 | 3 |   |      |                       |                       |
| 211-201-0301 | 5-10             | 3 | 1 | 1400 | <u>3 450</u><br>2 594 | <u>4 240</u><br>3 361 |
| 211-201-0302 | 5-20             | 3 | 1 | 1390 | <u>3 426</u><br>2 576 | <u>4 390</u><br>3 512 |
| 211-201-0303 | 10-15            | 3 | 1 | 1380 | <u>3 401</u><br>2 557 | <u>4 359</u><br>3 487 |
| 211-201-0304 | 10-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>3 401</u><br>2 557 | <u>4 359</u><br>3 487 |
| 211-201-0305 | 15-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>3 401</u><br>2 557 | <u>4 359</u><br>3 487 |
| 211-201-0306 | 20-40            | 3 | 1 | 1370 | <u>2 901</u><br>2 077 | <u>3 376</u><br>2 539 |
| 211-201-0307 | 40-80 (70)       | 3 | 1 | 1350 | <u>2 859</u><br>2 047 | <u>3 327</u><br>2 502 |

|              |                  |   |   |      |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|------------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                  |   |   |      |              |              | -            | -            | -            | -            | -            |
| 211-201-0308 | 70               | 3 | 1 | 1370 | <u>5 743</u> | <u>7 018</u> | <u>8 124</u> | <u>7 516</u> | <u>6 539</u> | <u>6 162</u> | <u>6 002</u> |
| 211-201-0400 | 600<br>1284-2004 | 3 |   |      |              |              |              |              |              |              |              |
| 211-201-0401 | 5-10             | 3 | 1 | 1400 | <u>6 838</u> | <u>8 166</u> | <u>9 318</u> | <u>8 684</u> | <u>7 667</u> | <u>7 275</u> | <u>7 108</u> |
| 211-201-0402 | 5-20             | 3 | 1 | 1390 | <u>6 789</u> | <u>8 107</u> | <u>9 252</u> | <u>8 622</u> | <u>7 612</u> | <u>7 223</u> | <u>7 057</u> |
| 211-201-0403 | 10-15            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 740</u> | <u>8 049</u> | <u>9 185</u> | <u>8 560</u> | <u>7 557</u> | <u>7 171</u> | <u>7 006</u> |
| 211-201-0404 | 10-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 740</u> | <u>8 049</u> | <u>9 185</u> | <u>8 560</u> | <u>7 557</u> | <u>7 171</u> | <u>7 006</u> |
| 211-201-0405 | 15-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 740</u> | <u>8 049</u> | <u>9 185</u> | <u>8 560</u> | <u>7 557</u> | <u>7 171</u> | <u>7 006</u> |
| 211-201-0406 | 20-40            | 3 | 1 | 1370 | <u>5 843</u> | <u>7 143</u> | <u>8 271</u> | <u>7 650</u> | <u>6 655</u> | <u>6 271</u> | <u>6 107</u> |
| 211-201-0407 | 40-80 (70)       | 3 | 1 | 1350 | <u>5 758</u> | <u>7 039</u> | <u>8 150</u> | <u>7 539</u> | <u>6 558</u> | <u>6 179</u> | <u>6 018</u> |
| 211-201-0408 | 70               | 3 | 1 | 1370 | <u>5 843</u> | <u>7 143</u> | <u>8 271</u> | <u>7 650</u> | <u>6 655</u> | <u>6 271</u> | <u>6 107</u> |
| 211-201-0500 | 800<br>1284-2004 | 3 |   |      |              |              |              |              |              |              |              |
| 211-201-0501 | 5-10             | 3 | 1 | 1400 | <u>6 962</u> | <u>8 316</u> | <u>9 491</u> | <u>8 845</u> | <u>7 807</u> | <u>7 407</u> | <u>7 237</u> |
| 211-201-0502 | 5-20             | 3 | 1 | 1390 | <u>6 912</u> | <u>8 256</u> | <u>9 423</u> | <u>8 781</u> | <u>7 751</u> | <u>7 354</u> | <u>7 185</u> |

|              |                  |   |   |      |                       |                       |
|--------------|------------------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|
|              |                  |   |   |      | -                     | -                     |
| 211-201-0308 | 70               | 3 | 1 | 1370 | <u>2 901</u><br>2 077 | <u>3 376</u><br>2 539 |
| 211-201-0400 | 600<br>1284-2004 | 3 |   |      |                       |                       |
| 211-201-0401 | 5-10             | 3 | 1 | 1400 | <u>3 502</u><br>2 644 | <u>4 306</u><br>3 425 |
| 211-201-0402 | 5-20             | 3 | 1 | 1390 | <u>3 477</u><br>2 625 | <u>4 460</u><br>3 580 |
| 211-201-0403 | 10-15            | 3 | 1 | 1380 | <u>3 452</u><br>2 606 | <u>4 428</u><br>3 554 |
| 211-201-0404 | 10-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>3 452</u><br>2 606 | <u>4 428</u><br>3 554 |
| 211-201-0405 | 15-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>3 452</u><br>2 606 | <u>4 428</u><br>3 554 |
| 211-201-0406 | 20-40            | 3 | 1 | 1370 | <u>2 942</u><br>2 117 | <u>3 427</u><br>2 588 |
| 211-201-0407 | 40-80 (70)       | 3 | 1 | 1350 | <u>2 899</u><br>2 086 | <u>3 377</u><br>2 550 |
| 211-201-0408 | 70               | 3 | 1 | 1370 | <u>2 942</u><br>2 117 | <u>3 427</u><br>2 588 |
| 211-201-0500 | 800<br>1284-2004 | 3 |   |      |                       |                       |
| 211-201-0501 | 5-10             | 3 | 1 | 1400 | <u>3 555</u><br>2 696 | <u>4 375</u><br>3 493 |
| 211-201-0502 | 5-20             | 3 | 1 | 1390 | <u>3 530</u><br>2 677 | <u>4 532</u><br>3 650 |

|              |                   |   |   |      |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|-------------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                   |   |   |      |              |              | -            | -            | -            | -            | -            |
| 211-201-0503 | 10-15             | 3 | 1 | 1380 | <u>6 862</u> | <u>8 197</u> | <u>9 355</u> | <u>8 718</u> | <u>7 696</u> | <u>7 301</u> | <u>7 133</u> |
| 211-201-0504 | 10-20             | 3 | 1 | 1380 | <u>6 862</u> | <u>8 197</u> | <u>9 355</u> | <u>8 718</u> | <u>7 696</u> | <u>7 301</u> | <u>7 133</u> |
| 211-201-0505 | 15-20             | 3 | 1 | 1380 | <u>6 862</u> | <u>8 197</u> | <u>9 355</u> | <u>8 718</u> | <u>7 696</u> | <u>7 301</u> | <u>7 133</u> |
| 211-201-0506 | 20-40             | 3 | 1 | 1370 | <u>5 948</u> | <u>7 273</u> | <u>8 423</u> | <u>7 790</u> | <u>6 775</u> | <u>6 384</u> | <u>6 217</u> |
| 211-201-0507 | 40-80 (70)        | 3 | 1 | 1350 | <u>5 861</u> | <u>7 167</u> | <u>8 300</u> | <u>7 677</u> | <u>6 676</u> | <u>6 291</u> | <u>6 126</u> |
| 211-201-0508 | 70                | 3 | 1 | 1370 | <u>5 948</u> | <u>7 273</u> | <u>8 423</u> | <u>7 790</u> | <u>6 775</u> | <u>6 384</u> | <u>6 217</u> |
| 211-201-0600 | 1000<br>1284-2004 | 3 |   |      |              |              |              |              |              |              |              |
| 211-201-0601 | 5-10              | 3 | 1 | 1400 | <u>7 025</u> | <u>8 393</u> | <u>9 579</u> | <u>8 927</u> | <u>7 879</u> | <u>7 475</u> | <u>7 303</u> |
| 211-201-0602 | 5-20              | 3 | 1 | 1390 | <u>6 975</u> | <u>8 333</u> | <u>9 511</u> | <u>8 863</u> | <u>7 823</u> | <u>7 422</u> | <u>7 251</u> |
| 211-201-0603 | 10-15             | 3 | 1 | 1380 | <u>6 925</u> | <u>8 273</u> | <u>9 443</u> | <u>8 799</u> | <u>7 767</u> | <u>7 368</u> | <u>7 199</u> |
| 211-201-0604 | 10-20             | 3 | 1 | 1380 | <u>6 925</u> | <u>8 273</u> | <u>9 443</u> | <u>8 799</u> | <u>7 767</u> | <u>7 368</u> | <u>7 199</u> |
| 211-201-0605 | 15-20             | 3 | 1 | 1380 | <u>6 925</u> | <u>8 273</u> | <u>9 443</u> | <u>8 799</u> | <u>7 767</u> | <u>7 368</u> | <u>7 199</u> |
| 211-201-0606 | 20-40             | 3 | 1 | 1370 | <u>6 002</u> | <u>7 340</u> | <u>8 501</u> | <u>7 863</u> | <u>6 837</u> | <u>6 442</u> | <u>6 274</u> |

|              |                   |   |   |      |                       |                       |
|--------------|-------------------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|
|              |                   |   |   |      | -                     | -                     |
| 211-201-0503 | 10-15             | 3 | 1 | 1380 | <u>3 504</u><br>2 658 | <u>4 499</u><br>3 624 |
| 211-201-0504 | 10-20             | 3 | 1 | 1380 | <u>3 504</u><br>2 658 | <u>4 499</u><br>3 624 |
| 211-201-0505 | 15-20             | 3 | 1 | 1380 | <u>3 504</u><br>2 658 | <u>4 499</u><br>3 624 |
| 211-201-0506 | 20-40             | 3 | 1 | 1370 | <u>2 985</u><br>2 159 | <u>3 479</u><br>2 638 |
| 211-201-0507 | 40-80 (70)        | 3 | 1 | 1350 | <u>2 941</u><br>2 127 | <u>3 428</u><br>2 600 |
| 211-201-0508 | 70                | 3 | 1 | 1370 | <u>2 985</u><br>2 159 | <u>3 479</u><br>2 638 |
| 211-201-0600 | 1000<br>1284-2004 | 3 |   |      |                       |                       |
| 211-201-0601 | 5-10              | 3 | 1 | 1400 | <u>3 582</u><br>2 723 | <u>4 411</u><br>3 527 |
| 211-201-0602 | 5-20              | 3 | 1 | 1390 | <u>3 557</u><br>2 703 | <u>4 569</u><br>3 686 |
| 211-201-0603 | 10-15             | 3 | 1 | 1380 | <u>3 531</u><br>2 684 | <u>4 536</u><br>3 660 |
| 211-201-0604 | 10-20             | 3 | 1 | 1380 | <u>3 531</u><br>2 684 | <u>4 536</u><br>3 660 |
| 211-201-0605 | 15-20             | 3 | 1 | 1380 | <u>3 531</u><br>2 684 | <u>4 536</u><br>3 660 |
| 211-201-0606 | 20-40             | 3 | 1 | 1370 | <u>3 007</u><br>2 180 | <u>3 506</u><br>2 664 |

|              |                   |   |   |      |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|-------------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                   |   |   |      |              |              | -            | -            | -            | -            | -            |
| 211-201-0607 | 40-80 (70)        | 3 | 1 | 1350 | <u>5 914</u> | <u>7 233</u> | <u>8 377</u> | <u>7 748</u> | <u>6 738</u> | <u>6 348</u> | <u>6 182</u> |
| 211-201-0608 | 70                | 3 | 1 | 1370 | <u>6 002</u> | <u>7 340</u> | <u>8 501</u> | <u>7 863</u> | <u>6 837</u> | <u>6 442</u> | <u>6 274</u> |
| 211-201-0700 | 1200<br>1284-2004 | 3 |   |      |              |              |              |              |              |              |              |
| 211-201-0701 | 5-10              | 3 | 1 | 1400 | <u>7 191</u> | <u>8 573</u> | <u>9 771</u> | <u>9 112</u> | <u>8 054</u> | <u>7 646</u> | <u>7 472</u> |
| 211-201-0702 | 5-20              | 3 | 1 | 1390 | <u>7 140</u> | <u>8 511</u> | <u>9 701</u> | <u>9 047</u> | <u>7 996</u> | <u>7 591</u> | <u>7 419</u> |
| 211-201-0703 | 10-15             | 3 | 1 | 1380 | <u>7 089</u> | <u>8 450</u> | <u>9 631</u> | <u>8 982</u> | <u>7 939</u> | <u>7 537</u> | <u>7 365</u> |
| 211-201-0704 | 10-20             | 3 | 1 | 1380 | <u>7 089</u> | <u>8 450</u> | <u>9 631</u> | <u>8 982</u> | <u>7 939</u> | <u>7 537</u> | <u>7 365</u> |
| 211-201-0705 | 15-20             | 3 | 1 | 1380 | <u>7 089</u> | <u>8 450</u> | <u>9 631</u> | <u>8 982</u> | <u>7 939</u> | <u>7 537</u> | <u>7 365</u> |
| 211-201-0706 | 20-40             | 3 | 1 | 1370 | <u>6 155</u> | <u>7 507</u> | <u>8 680</u> | <u>8 035</u> | <u>6 999</u> | <u>6 600</u> | <u>6 430</u> |
| 211-201-0707 | 40-80 (70)        | 3 | 1 | 1350 | <u>6 066</u> | <u>7 398</u> | <u>8 553</u> | <u>7 918</u> | <u>6 897</u> | <u>6 504</u> | <u>6 336</u> |
| 211-201-0708 | 70                | 3 | 1 | 1370 | <u>6 155</u> | <u>7 507</u> | <u>8 680</u> | <u>8 035</u> | <u>6 999</u> | <u>6 600</u> | <u>6 430</u> |
| 211-201-0800 | 1400<br>1284-2004 | 3 |   |      |              |              |              |              |              |              |              |
| 211-201-0801 | 5-10              | 3 | 1 | 1400 | <u>7 191</u> | <u>8 573</u> | <u>9 771</u> | <u>9 112</u> | <u>8 054</u> | <u>7 646</u> | <u>7 472</u> |

|              |                   |   |   |      |                       |                       |
|--------------|-------------------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|
|              |                   |   |   |      | -                     | -                     |
| 211-201-0607 | 40-80 (70)        | 3 | 1 | 1350 | <u>2 963</u><br>2 148 | <u>3 455</u><br>2 626 |
| 211-201-0608 | 70                | 3 | 1 | 1370 | <u>3 007</u><br>2 180 | <u>3 506</u><br>2 664 |
| 211-201-0700 | 1200<br>1284-2004 | 3 |   |      |                       |                       |
| 211-201-0701 | 5-10              | 3 | 1 | 1400 | <u>3 726</u><br>2 750 | <u>4 563</u><br>3 563 |
| 211-201-0702 | 5-20              | 3 | 1 | 1390 | <u>3 699</u><br>2 730 | <u>4 722</u><br>3 723 |
| 211-201-0703 | 10-15             | 3 | 1 | 1380 | <u>3 673</u><br>2 711 | <u>5 484</u><br>3 696 |
| 211-201-0704 | 10-20             | 3 | 1 | 1380 | <u>3 673</u><br>2 711 | <u>4 688</u><br>3 696 |
| 211-201-0705 | 15-20             | 3 | 1 | 1380 | <u>3 673</u><br>2 711 | <u>4 688</u><br>3 696 |
| 211-201-0706 | 20-40             | 3 | 1 | 1370 | <u>3 142</u><br>2 202 | <u>3 646</u><br>2 691 |
| 211-201-0707 | 40-80 (70)        | 3 | 1 | 1350 | <u>3 096</u><br>2 170 | <u>3 593</u><br>2 652 |
| 211-201-0708 | 70                | 3 | 1 | 1370 | <u>3 142</u><br>2 202 | <u>3 646</u><br>2 691 |
| 211-201-0800 | 1400<br>1284-2004 | 3 |   |      |                       |                       |
| 211-201-0801 | 5-10              | 3 | 1 | 1400 | <u>3 726</u><br>2 750 | <u>4 563</u><br>3 563 |

|              |            |   |   |      |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |            |   |   |      |              |              | -            | -            | -            | -            | -            |
| 211-201-0802 | 5-20       | 3 | 1 | 1390 | <u>7 140</u> | <u>8 511</u> | <u>9 701</u> | <u>9 047</u> | <u>7 996</u> | <u>7 591</u> | <u>7 419</u> |
| 211-201-0803 | 10-15      | 3 | 1 | 1380 | <u>7 089</u> | <u>8 450</u> | <u>9 631</u> | <u>8 982</u> | <u>7 939</u> | <u>7 537</u> | <u>7 365</u> |
| 211-201-0804 | 10-20      | 3 | 1 | 1380 | <u>7 089</u> | <u>8 450</u> | <u>9 631</u> | <u>8 982</u> | <u>7 939</u> | <u>7 537</u> | <u>7 365</u> |
| 211-201-0805 | 15-20      | 3 | 1 | 1380 | <u>7 089</u> | <u>8 450</u> | <u>9 631</u> | <u>8 982</u> | <u>7 939</u> | <u>7 537</u> | <u>7 365</u> |
| 211-201-0806 | 20-40      | 3 | 1 | 1370 | <u>6 155</u> | <u>7 507</u> | <u>8 680</u> | <u>8 035</u> | <u>6 999</u> | <u>6 600</u> | <u>6 430</u> |
| 211-201-0807 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>6 066</u> | <u>7 398</u> | <u>8 553</u> | <u>7 918</u> | <u>6 897</u> | <u>6 504</u> | <u>6 336</u> |
| 211-201-0808 | 70         | 3 | 1 | 1370 | <u>6 155</u> | <u>7 507</u> | <u>8 680</u> | <u>8 035</u> | <u>6 999</u> | <u>6 600</u> | <u>6 430</u> |

**211-202.**

|              |               |   |   |      |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|---------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |               |   |   |      |              |              | -            | -            | -            | -            | -            |
| 211-202-0300 | 800 1284-2004 | 3 |   |      |              |              |              |              |              |              |              |
| 211-202-0301 | 5-10          | 3 | 1 | 1400 | <u>6 290</u> | <u>6 731</u> | <u>7 250</u> | <u>7 250</u> | <u>6 731</u> | <u>6 731</u> | <u>6 731</u> |
| 211-202-0302 | 5-20          | 3 | 1 | 1390 | <u>6 245</u> | <u>6 683</u> | <u>7 198</u> | <u>7 198</u> | <u>6 683</u> | <u>6 683</u> | <u>6 683</u> |
| 211-202-0303 | 10-20         | 3 | 1 | 1380 | <u>6 200</u> | <u>6 635</u> | <u>7 146</u> | <u>7 146</u> | <u>6 635</u> | <u>6 635</u> | <u>6 635</u> |

8.04-08-2023

16

|              |            |   |   |      |                       |                       |
|--------------|------------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|
|              |            |   |   |      | -                     | -                     |
| 211-201-0802 | 5-20       | 3 | 1 | 1390 | <u>3 699</u><br>2 730 | <u>4 722</u><br>3 723 |
| 211-201-0803 | 10-15      | 3 | 1 | 1380 | <u>3 673</u><br>2 711 | <u>4 688</u><br>3 696 |
| 211-201-0804 | 10-20      | 3 | 1 | 1380 | <u>3 673</u><br>2 711 | <u>4 688</u><br>3 696 |
| 211-201-0805 | 15-20      | 3 | 1 | 1380 | <u>3 673</u><br>2 711 | <u>4 688</u><br>3 696 |
| 211-201-0806 | 20-40      | 3 | 1 | 1370 | <u>3 142</u><br>2 202 | <u>3 646</u><br>2 691 |
| 211-201-0807 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>3 096</u><br>2 170 | <u>3 593</u><br>2 652 |
| 211-201-0808 | 70         | 3 | 1 | 1370 | <u>3 142</u><br>2 202 | <u>3 646</u><br>2 691 |

|              |               |   |   |      |              |                       |
|--------------|---------------|---|---|------|--------------|-----------------------|
|              |               |   |   |      | -            | -                     |
| 211-202-0300 | 800 1284-2004 | 3 |   |      |              |                       |
| 211-202-0301 | 5-10          | 3 | 1 | 1400 | <u>3 353</u> | <u>3 227</u><br>2 000 |
| 211-202-0302 | 5-20          | 3 | 1 | 1390 | <u>3 329</u> | <u>3 204</u><br>1 986 |
| 211-202-0303 | 10-20         | 3 | 1 | 1380 | <u>3 305</u> | <u>3 181</u><br>1 971 |

|              |                |   |   |      |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|----------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                |   |   |      |              |              | -            | -            | -            | -            | -            |
| 211-202-0304 | 20-40          | 3 | 1 | 1370 | <u>6 155</u> | <u>6 587</u> | <u>7 094</u> | <u>7 094</u> | <u>6 587</u> | <u>6 587</u> | <u>6 587</u> |
| 211-202-0305 | 40             | 3 | 1 | 1350 | <u>6 065</u> | <u>6 490</u> | <u>6 991</u> | <u>6 991</u> | <u>6 490</u> | <u>6 490</u> | <u>6 490</u> |
| 211-202-0400 | 1000 1284-2004 | 3 |   |      |              |              |              |              |              |              |              |
| 211-202-0401 | 5-10           | 3 | 1 | 1400 | <u>6 290</u> | <u>6 731</u> | <u>7 250</u> | <u>7 250</u> | <u>6 731</u> | <u>6 731</u> | <u>6 731</u> |
| 211-202-0402 | 5-20           | 3 | 1 | 1390 | <u>6 245</u> | <u>6 683</u> | <u>7 198</u> | <u>7 198</u> | <u>6 683</u> | <u>6 683</u> | <u>6 683</u> |
| 211-202-0403 | 10-20          | 3 | 1 | 1380 | <u>6 200</u> | <u>6 635</u> | <u>7 146</u> | <u>7 146</u> | <u>6 635</u> | <u>6 635</u> | <u>6 635</u> |
| 211-202-0404 | 20-40          | 3 | 1 | 1370 | <u>6 155</u> | <u>6 587</u> | <u>7 094</u> | <u>7 094</u> | <u>6 587</u> | <u>6 587</u> | <u>6 587</u> |
| 211-202-0405 | 40             | 3 | 1 | 1350 | <u>6 065</u> | <u>6 490</u> | <u>6 991</u> | <u>6 991</u> | <u>6 490</u> | <u>6 490</u> | <u>6 490</u> |

**211-203.**

|              |         |   |   |      |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
|--------------|---------|---|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|              |         |   |   |      |                              |                              | -                            | -                            | -                            | -                            | -                            |
| 211-203-0100 | 3344-83 | 3 |   |      |                              |                              |                              |                              |                              |                              |                              |
| 211-203-0102 | 10-20   | 3 | 1 | 1000 | <u>3 204</u><br><u>2 531</u> | <u>2 251</u><br><u>1 627</u> | <u>2 394</u><br><u>1 627</u> | <u>2 394</u><br><u>1 627</u> | <u>2 394</u><br><u>1 627</u> | <u>2 394</u><br><u>1 627</u> | <u>2 394</u><br><u>1 627</u> |
| 211-203-0103 | 20-40   | 3 | 1 | 1000 | <u>2 738</u><br><u>2 079</u> | <u>1 975</u><br><u>1 356</u> | <u>2 118</u><br><u>1 356</u> | <u>2 118</u><br><u>1 356</u> | <u>2 118</u><br><u>1 356</u> | <u>2 118</u><br><u>1 356</u> | <u>2 118</u><br><u>1 356</u> |

8.04-08-2023

18

|              |                |   |   |      |              |                       |
|--------------|----------------|---|---|------|--------------|-----------------------|
|              |                |   |   |      | -            | -                     |
| 211-202-0304 | 20-40          | 3 | 1 | 1370 | <u>3 281</u> | <u>3 158</u><br>1 957 |
| 211-202-0305 | 40             | 3 | 1 | 1350 | <u>3 233</u> | <u>3 112</u><br>1 929 |
| 211-202-0400 | 1000 1284-2004 | 3 |   |      |              |                       |
| 211-202-0401 | 5-10           | 3 | 1 | 1400 | <u>3 353</u> | <u>3 227</u><br>2 000 |
| 211-202-0402 | 5-20           | 3 | 1 | 1390 | <u>3 329</u> | <u>3 204</u><br>1 986 |
| 211-202-0403 | 10-20          | 3 | 1 | 1380 | <u>3 305</u> | <u>3 181</u><br>1 971 |
| 211-202-0404 | 20-40          | 3 | 1 | 1370 | <u>3 281</u> | <u>3 158</u><br>1 957 |
| 211-202-0405 | 40             | 3 | 1 | 1350 | <u>3 233</u> | <u>3 112</u><br>1 929 |

|              |         |   |   |      |                       |                       |
|--------------|---------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|
|              |         |   |   |      | -                     | -                     |
| 211-203-0100 | 3344-83 | 3 |   |      |                       |                       |
| 211-203-0102 | 10-20   | 3 | 1 | 1000 | <u>2 394</u><br>1 627 | <u>2 394</u><br>1 627 |
| 211-203-0103 | 20-40   | 3 | 1 | 1000 | <u>2 118</u><br>1 356 | <u>2 118</u><br>1 356 |

|              |       |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |       |   |   |      |                         |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 211-203-0104 | 40-70 | 3 | 1 | 1000 | $\frac{2\,738}{2\,079}$ | $\frac{1\,975}{1\,356}$ | $\frac{2\,118}{1\,356}$ | $\frac{2\,118}{1\,356}$ | $\frac{2\,118}{1\,356}$ | $\frac{2\,118}{1\,356}$ | $\frac{2\,118}{1\,356}$ |

**211-205.**

|              |           |  |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|--------------|-----------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |           |  |   |      |                           |                           | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 211-205-0100 | 1215-2003 |  |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 211-205-0101 | , 5 10    |  | 1 | 1000 | $\frac{20\,014}{19\,075}$ | $\frac{22\,924}{19\,075}$ | $\frac{22\,924}{19\,075}$ | $\frac{22\,924}{19\,075}$ | $\frac{22\,161}{19\,075}$ | $\frac{20\,949}{19\,075}$ | $\frac{20\,464}{19\,075}$ |
| 211-205-0102 | , 10 20   |  | 1 | 1000 | $\frac{20\,014}{19\,075}$ | $\frac{22\,924}{19\,075}$ | $\frac{22\,924}{19\,075}$ | $\frac{22\,924}{19\,075}$ | $\frac{22\,161}{19\,075}$ | $\frac{20\,949}{19\,075}$ | $\frac{20\,464}{19\,075}$ |
| 211-205-0103 | , 20 40   |  | 1 | 1000 | $\frac{17\,687}{16\,815}$ | $\frac{20\,619}{16\,815}$ | $\frac{20\,619}{16\,815}$ | $\frac{20\,619}{16\,815}$ | $\frac{19\,856}{16\,815}$ | $\frac{18\,643}{16\,815}$ | $\frac{18\,159}{16\,815}$ |

**211-206.**

|              |                 |   |   |      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|--------------|-----------------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|              |                 |   |   |      |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 211-206-0100 | 7392-2014       | 3 |   |      |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 211-206-0101 | 7392-2014 25-60 | 3 | 1 | 1360 | $\frac{6\,111}{1360}$ | $\frac{7\,452}{1360}$ | $\frac{8\,617}{1360}$ | $\frac{7\,976}{1360}$ | $\frac{6\,948}{1360}$ | $\frac{6\,552}{1360}$ | $\frac{6\,383}{1360}$ |

**211-3.**

8.04-08-2023

20

|              |       |   |   |      |                       |                       |
|--------------|-------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|
|              |       |   |   |      | -                     | -                     |
| 211-203-0104 | 40-70 | 3 | 1 | 1000 | <u>2 118</u><br>1 356 | <u>2 118</u><br>1 356 |

|              |           |  |   |      |                         |                         |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |  |   |      | -                       | -                       |
| 211-205-0100 | 1215-2003 |  |   |      |                         |                         |
| 211-205-0101 | , 5 10    |  | 1 | 1000 | <u>21 780</u><br>19 075 | <u>22 682</u><br>19 075 |
| 211-205-0102 | , 10 20   |  | 1 | 1000 | <u>21 780</u><br>19 075 | <u>22 682</u><br>19 075 |
| 211-205-0103 | , 20 40   |  | 1 | 1000 | <u>19 475</u><br>16 815 | <u>20 376</u><br>16 815 |

|              |                 |   |   |      |              |                       |
|--------------|-----------------|---|---|------|--------------|-----------------------|
|              |                 |   |   |      | -            | -                     |
| 211-206-0100 | 7392-2014       | 3 |   |      |              |                       |
| 211-206-0101 | 7392-2014 25-60 | 3 | 1 | 1360 | <u>4 768</u> | <u>3 619</u><br>2 671 |

**211-302.**

,

|              |                |   |   |     |                         |
|--------------|----------------|---|---|-----|-------------------------|
|              |                |   |   |     |                         |
| 211-302-0100 | 32496-2013 350 | 3 |   |     |                         |
| 211-302-0101 | 5-10           | 3 | 1 | 350 | <u>18 900</u><br>18 080 |
| 211-302-0102 | 10-20          | 3 | 1 | 350 | <u>18 900</u><br>18 080 |
| 211-302-0103 | 20-40          | 3 | 1 | 350 | <u>18 900</u><br>18 080 |
| 211-302-0200 | 32496-2013 400 | 3 |   |     |                         |
| 211-302-0201 | 5-10           | 3 | 1 | 400 | <u>18 940</u><br>18 080 |
| 211-302-0202 | 10-20          | 3 | 1 | 400 | <u>18 940</u><br>18 080 |
| 211-302-0203 | 20-40          | 3 | 1 | 400 | <u>18 940</u><br>18 080 |
| 211-302-0300 | 32496-2013 500 | 3 |   |     |                         |
| 211-302-0301 | 5-10           | 3 | 1 | 500 | <u>19 021</u><br>18 080 |
| 211-302-0302 | 10-20          | 3 | 1 | 500 | <u>19 021</u><br>18 080 |
| 211-302-0303 | 20-40          | 3 | 1 | 500 | <u>19 021</u><br>18 080 |

**211-4.**

**211-401.**

|              |                |   |   |      |              |              |              |              |                              |              |              |
|--------------|----------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|
|              |                |   |   |      |              |              | -            | -            | -                            | -            | -            |
| 211-401-0100 | 8736-2014      | 3 |   |      |              |              |              |              |                              |              |              |
| 211-401-0101 |                | 3 | 1 | 1500 | <u>6 739</u> | <u>5 139</u> | <u>9 434</u> | <u>7 348</u> | <u>3 147</u><br><u>2 411</u> | <u>4 892</u> | <u>5 374</u> |
| 211-401-0102 | 1 2            | 3 | 1 | 1500 | <u>6 739</u> | <u>5 139</u> | <u>9 434</u> | <u>7 348</u> | <u>3 147</u><br><u>2 411</u> | <u>4 892</u> | <u>5 374</u> |
| 211-401-0103 | : 50%<br>, 50% | 3 | 1 | 1500 | <u>8 670</u> | <u>5 355</u> | <u>7 647</u> | <u>7 647</u> | <u>3 290</u><br><u>2 685</u> | <u>4 977</u> | <u>5 646</u> |

**211-402.**

|              |  |  |   |      |                              |                              |                              |
|--------------|--|--|---|------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|              |  |  |   |      |                              | -                            | -                            |
| 211-402-0100 |  |  |   |      |                              |                              |                              |
| 211-402-0101 |  |  | 1 | 1000 | <u>5 215</u><br><u>3 164</u> | <u>5 068</u><br><u>4 609</u> | <u>6 955</u><br><u>4 609</u> |

**211-403.**

|              |               |   |   |    |                                |
|--------------|---------------|---|---|----|--------------------------------|
|              |               |   |   |    |                                |
| 211-403-0100 | 75 10832-2009 | 3 |   |    |                                |
| 211-403-0102 | 1,25 5,0      | 3 | 1 | 77 | <u>16 298</u><br><u>16 071</u> |

|              |                |   |   |      |               |                        |
|--------------|----------------|---|---|------|---------------|------------------------|
|              |                |   |   | ,    | -             | -                      |
| 211-401-0100 | 8736-2014      | 3 |   |      |               |                        |
| 211-401-0101 |                | 3 | 1 | 1500 | <u>3 592</u>  | <u>3 458</u><br>2 143  |
| 211-401-0102 | 1 2            | 3 | 1 | 1500 | <u>3 592</u>  | <u>3 458</u><br>2 143  |
| 211-401-0103 | : 50%<br>, 50% | 3 | 1 | 1500 | <u>10 282</u> | <u>10 542</u><br>2 685 |

|              |               |   |   |      |                           |   |
|--------------|---------------|---|---|------|---------------------------|---|
|              |               |   |   |      | ,                         | . |
| 211-403-0200 | (<br>4682-84) | 3 |   |      |                           |   |
| 211-403-0201 |               | 3 | 1 | 2600 | <u>191 818</u><br>188 036 |   |

**211-5.**  
**211-501.**

|              |            |   |   |      |              |              |              |              |                       |              |              |   |
|--------------|------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---|
|              |            |   |   |      | ,            | .            |              | -            | -                     | -            | -            | - |
| 211-501-0100 | 31424-2010 | 3 |   |      |              |              |              |              |                       |              |              |   |
| 211-501-0103 | 0-5        | 3 | 1 | 1500 | <u>5 636</u> | <u>7 116</u> | <u>8 400</u> | <u>7 694</u> | <u>4 509</u><br>3 733 | <u>6 123</u> | <u>5 937</u> |   |

**211-6.**  
**211-601.**

|              |                 |   |   |      |              |              |              |              |                       |              |              |   |
|--------------|-----------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---|
|              |                 |   |   |      | ,            | .            |              | -            | -                     | -            | -            | - |
| 211-601-0100 | -<br>23735-2014 | 3 |   |      |              |              |              |              |                       |              |              |   |
| 211-601-0101 | -<br>23735-2014 | 3 | 1 | 1600 | <u>5 313</u> | <u>6 855</u> | <u>8 225</u> | <u>7 471</u> | <u>4 809</u><br>3 982 | <u>5 507</u> | <u>5 597</u> |   |

|              |            |   |   |      |                       |                       |
|--------------|------------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|
|              |            |   |   |      | -                     | -                     |
| 211-501-0100 | 31424-2010 | 3 |   |      |                       |                       |
| 211-501-0103 | 0-5        | 3 | 1 | 1500 | <u>3 440</u><br>2 411 | <u>2 475</u><br>1 473 |

|              |                 |   |   |      |                     |                       |
|--------------|-----------------|---|---|------|---------------------|-----------------------|
|              |                 |   |   |      | -                   | -                     |
| 211-601-0100 | -<br>23735-2014 | 3 |   |      |                     |                       |
| 211-601-0101 | -<br>23735-2014 | 3 | 1 | 1600 | <u>1 536</u><br>500 | <u>2 051</u><br>1 000 |

**211-603.**

- -

|              |      |   |   |      |              |              | -            | -            | -            | -            | -            |
|--------------|------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 211-603-0100 | - -  | 3 |   |      |              |              |              |              |              |              |              |
| 211-603-0101 | 0-10 | 3 | 1 | 1450 | <u>6 125</u> | <u>7 546</u> | <u>9 051</u> | <u>8 104</u> | <u>7 008</u> | <u>6 586</u> | <u>6 406</u> |
| 211-603-0102 | 0-20 | 3 | 1 | 1450 | <u>6 125</u> | <u>7 546</u> | <u>9 051</u> | <u>8 104</u> | <u>7 008</u> | <u>6 586</u> | <u>6 406</u> |
| 211-603-0103 | 0-40 | 3 | 1 | 1450 | <u>6 125</u> | <u>7 546</u> | <u>9 051</u> | <u>8 104</u> | <u>7 008</u> | <u>6 586</u> | <u>6 406</u> |
| 211-603-0104 | 0-80 | 3 | 1 | 1450 | <u>6 125</u> | <u>7 546</u> | <u>9 051</u> | <u>8 104</u> | <u>7 008</u> | <u>6 586</u> | <u>6 406</u> |

**211-7.****211-701.**

,

|              |               |   |   |      |              |               | -             | -             | -             | -            | -            |
|--------------|---------------|---|---|------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 211-701-0100 |               | 3 |   |      |              |               |               |               |               |              |              |
| 211-701-0101 | 300, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>7 131</u> | <u>11 842</u> | <u>11 842</u> | <u>11 842</u> | <u>10 840</u> | <u>9 169</u> | <u>9 169</u> |
| 211-701-0102 | 400, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>7 131</u> | <u>11 842</u> | <u>11 842</u> | <u>11 842</u> | <u>10 840</u> | <u>9 169</u> | <u>9 169</u> |
| 211-701-0103 | 600, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>7 131</u> | <u>11 842</u> | <u>11 842</u> | <u>11 842</u> | <u>10 840</u> | <u>9 169</u> | <u>9 169</u> |
| 211-701-0104 | 800, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>7 131</u> | <u>11 842</u> | <u>11 842</u> | <u>11 842</u> | <u>10 840</u> | <u>9 169</u> | <u>9 169</u> |

|              |      |   |   |      |                         |                         |
|--------------|------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |      |   |   |      | -                       | -                       |
| 211-603-0100 | - -  | 3 |   |      |                         |                         |
| 211-603-0101 | 0-10 | 3 | 1 | 1450 | $\frac{3\ 326}{2\ 330}$ | $\frac{3\ 592}{2\ 589}$ |
| 211-603-0102 | 0-20 | 3 | 1 | 1450 | $\frac{3\ 326}{2\ 330}$ | $\frac{3\ 592}{2\ 589}$ |
| 211-603-0103 | 0-40 | 3 | 1 | 1450 | $\frac{3\ 326}{2\ 330}$ | $\frac{3\ 592}{2\ 589}$ |
| 211-603-0104 | 0-80 | 3 | 1 | 1450 | $\frac{3\ 326}{2\ 330}$ | $\frac{3\ 592}{2\ 589}$ |

|              |               |   |   |      |                         |                         |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |               |   |   |      | -                       | -                       |
| 211-701-0100 |               | 3 |   |      |                         |                         |
| 211-701-0101 | 300, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | $\frac{3\ 637}{2\ 411}$ | $\frac{4\ 899}{2\ 411}$ |
| 211-701-0102 | 400, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | $\frac{3\ 637}{2\ 411}$ | $\frac{4\ 899}{2\ 411}$ |
| 211-701-0103 | 600, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | $\frac{3\ 637}{2\ 411}$ | $\frac{4\ 899}{2\ 411}$ |
| 211-701-0104 | 800, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | $\frac{3\ 637}{2\ 411}$ | $\frac{4\ 899}{2\ 411}$ |

|              |                |   |   |      |                         |               |               |               |               |              |              |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|              |                |   |   |      |                         |               | -             | -             | -             | -            | -            |
| 211-701-0105 | 1000, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>7 131</u>            | <u>11 842</u> | <u>11 842</u> | <u>11 842</u> | <u>10 840</u> | <u>9 169</u> | <u>9 169</u> |
| 211-701-0106 | 1200, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>7 131</u>            | <u>11 842</u> | <u>11 842</u> | <u>11 842</u> | <u>10 840</u> | <u>9 169</u> | <u>9 169</u> |
| 211-701-0300 |                |   |   |      |                         |               |               |               |               |              |              |
| 211-701-0302 | 2,5 10         |   |   | 1000 | <u>49 078</u><br>47 009 |               |               |               |               |              |              |

**211-702.**

|              |  |   |   |     |                       |
|--------------|--|---|---|-----|-----------------------|
|              |  |   |   |     |                       |
| 211-702-0100 |  | 3 |   |     |                       |
| 211-702-0101 |  | 3 | 1 | 700 | <u>2 241</u><br>1 808 |

**212.**

**212-1.**

**212-101.**

|              |               |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |               |   |   |      |                         |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 212-101-0100 | 7473-2010 3,5 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-0101 | 7473-2010 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 146</u><br>14 524 | <u>29 716</u><br>16 000 | <u>26 645</u><br>23 874 | <u>36 204</u><br>23 874 | <u>28 204</u><br>16 000 | <u>24 620</u><br>16 000 | <u>22 840</u><br>16 000 |

8.04-08-2023

|              |                |   |   |      |                       |              |
|--------------|----------------|---|---|------|-----------------------|--------------|
|              |                |   |   |      | -                     | -            |
| 211-701-0105 | 1000, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>3 637</u><br>2 411 | <u>4 899</u> |
| 211-701-0106 | 1200, 150 1000 | 3 | 1 | 1800 | <u>3 637</u><br>2 411 | <u>4 899</u> |
| 211-701-0300 |                |   |   |      |                       |              |
| 211-701-0302 | 2,5 10         |   |   | 1000 |                       |              |

|              |               |   |   |      |                         |                         |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |               |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-0100 | 7473-2010 3,5 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-0101 | 7473-2010 3,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 204</u><br>16 000 | <u>28 204</u><br>16 000 |



|              |               |   |   |      |                         |                         |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |               |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-0200 | 7473-2010 5   | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-0201 | 7473-2010 5   | 3 | 1 | 2400 | <u>29 017</u><br>16 800 | <u>29 017</u><br>16 800 |
| 212-101-0300 | 7473-2010 7,5 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-0301 |               | 3 | 1 | 2400 | <u>30 236</u><br>18 000 | <u>30 236</u><br>18 000 |
| 212-101-0302 | F50, W2       | 3 | 1 | 2400 | <u>28 226</u><br>18 182 | <u>28 226</u><br>18 182 |
| 212-101-0303 | F50, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>28 415</u><br>18 367 | <u>28 415</u><br>18 367 |
| 212-101-0304 | F50, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>28 607</u><br>18 557 | <u>28 607</u><br>18 557 |
| 212-101-0305 | F50, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>29 004</u><br>18 947 | <u>29 004</u><br>18 947 |
| 212-101-0306 | F50, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>29 209</u><br>19 149 | <u>29 209</u><br>19 149 |
| 212-101-0307 | F100, W2      | 3 | 1 | 2400 | <u>28 415</u><br>18 367 | <u>28 415</u><br>18 367 |
| 212-101-0308 | F100, W4      | 3 | 1 | 2400 | <u>28 607</u><br>18 557 | <u>28 607</u><br>18 557 |
| 212-101-0309 | F100, W6      | 3 | 1 | 2400 | <u>28 804</u><br>18 750 | <u>28 804</u><br>18 750 |
| 212-101-0310 | F100, W8      | 3 | 1 | 2400 | <u>29 209</u><br>19 149 | <u>29 209</u><br>19 149 |



|              |                 |   |   |      |                         |                         |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                 |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-0311 | F100, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>29 418</u><br>19 355 | <u>29 418</u><br>19 355 |
| 212-101-0312 | F150, W2        | 3 | 1 | 2400 | <u>28 607</u><br>18 557 | <u>28 607</u><br>18 557 |
| 212-101-0313 | F150, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>28 804</u><br>18 750 | <u>28 804</u><br>18 750 |
| 212-101-0314 | F150, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>29 004</u><br>18 947 | <u>29 004</u><br>18 947 |
| 212-101-0315 | F150, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>29 418</u><br>19 355 | <u>29 418</u><br>19 355 |
| 212-101-0316 | F150, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>29 632</u><br>19 565 | <u>29 632</u><br>19 565 |
| 212-101-0317 | F200, W2        | 3 | 1 | 2400 | <u>28 804</u><br>18 750 | <u>28 804</u><br>18 750 |
| 212-101-0318 | F200, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>29 004</u><br>18 947 | <u>29 004</u><br>18 947 |
| 212-101-0319 | F200, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>29 209</u><br>19 149 | <u>29 209</u><br>19 149 |
| 212-101-0320 | F200, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>29 632</u><br>19 565 | <u>29 632</u><br>19 565 |
| 212-101-0321 | F200, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>29 850</u><br>19 780 | <u>29 850</u><br>19 780 |
| 212-101-0400 | 10<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-0401 |                 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 252</u><br>19 000 | <u>31 252</u><br>19 000 |



|              |           |   |   |      |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-0402 | F50, W2   | 3 | 1 | 2400 | <u>29 253</u><br>19 192 | <u>29 253</u><br>19 192 |
| 212-101-0403 | F50, W4   | 3 | 1 | 2400 | <u>29 452</u><br>19 388 | <u>29 452</u><br>19 388 |
| 212-101-0404 | F50, W6   | 3 | 1 | 2400 | <u>29 655</u><br>19 588 | <u>29 655</u><br>19 588 |
| 212-101-0405 | F50, W8   | 3 | 1 | 2400 | <u>30 074</u><br>20 000 | <u>30 074</u><br>20 000 |
| 212-101-0406 | F50, W10  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 290</u><br>20 213 | <u>30 290</u><br>20 213 |
| 212-101-0407 | F100, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>29 452</u><br>19 388 | <u>29 452</u><br>19 388 |
| 212-101-0408 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>29 655</u><br>19 588 | <u>29 655</u><br>19 588 |
| 212-101-0409 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>29 862</u><br>19 792 | <u>29 862</u><br>19 792 |
| 212-101-0410 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 290</u><br>20 213 | <u>30 290</u><br>20 213 |
| 212-101-0411 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 511</u><br>20 430 | <u>30 511</u><br>20 430 |
| 212-101-0412 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>29 655</u><br>19 588 | <u>29 655</u><br>19 588 |
| 212-101-0413 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>29 862</u><br>19 792 | <u>29 862</u><br>19 792 |
| 212-101-0414 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 074</u><br>20 000 | <u>30 074</u><br>20 000 |



|              |                |   |   |      |                         |                         |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-0415 | F150, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>30 511</u><br>20 430 | <u>30 511</u><br>20 430 |
| 212-101-0416 | F150, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>30 736</u><br>20 652 | <u>30 736</u><br>20 652 |
| 212-101-0417 | F200, W2       | 3 | 1 | 2400 | <u>29 862</u><br>19 792 | <u>29 862</u><br>19 792 |
| 212-101-0418 | F200, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>30 074</u><br>20 000 | <u>30 074</u><br>20 000 |
| 212-101-0419 | F200, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>30 290</u><br>20 213 | <u>30 290</u><br>20 213 |
| 212-101-0420 | F200, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>30 736</u><br>20 652 | <u>30 736</u><br>20 652 |
| 212-101-0421 | F200, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>30 967</u><br>20 879 | <u>30 967</u><br>20 879 |
| 212-101-0500 | 7473-2010 12,5 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-0501 |                | 3 | 1 | 2400 | <u>31 252</u><br>19 000 | <u>31 252</u><br>19 000 |
| 212-101-0502 | F50, W2        | 3 | 1 | 2400 | <u>29 253</u><br>19 192 | <u>29 253</u><br>19 192 |
| 212-101-0503 | F50, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>29 452</u><br>19 388 | <u>29 452</u><br>19 388 |
| 212-101-0504 | F50, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>29 655</u><br>19 588 | <u>29 655</u><br>19 588 |
| 212-101-0505 | F50, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>30 074</u><br>20 000 | <u>30 074</u><br>20 000 |



|              |           |   |   |      |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-0506 | F50, W10  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 290</u><br>20 213 | <u>30 290</u><br>20 213 |
| 212-101-0507 | F100, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>29 452</u><br>19 388 | <u>29 452</u><br>19 388 |
| 212-101-0508 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>29 655</u><br>19 588 | <u>29 655</u><br>19 588 |
| 212-101-0509 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>29 862</u><br>19 792 | <u>29 862</u><br>19 792 |
| 212-101-0510 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 290</u><br>20 213 | <u>30 290</u><br>20 213 |
| 212-101-0511 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 511</u><br>20 430 | <u>30 511</u><br>20 430 |
| 212-101-0512 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>29 655</u><br>19 588 | <u>29 655</u><br>19 588 |
| 212-101-0513 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>29 862</u><br>19 792 | <u>29 862</u><br>19 792 |
| 212-101-0514 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 074</u><br>20 000 | <u>30 074</u><br>20 000 |
| 212-101-0515 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 511</u><br>20 430 | <u>30 511</u><br>20 430 |
| 212-101-0516 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 736</u><br>20 652 | <u>30 736</u><br>20 652 |
| 212-101-0517 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>29 862</u><br>19 792 | <u>29 862</u><br>19 792 |
| 212-101-0518 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 074</u><br>20 000 | <u>30 074</u><br>20 000 |



|              |              |   |   |      |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-0519 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>30 290</u><br>20 213 | <u>30 290</u><br>20 213 |
| 212-101-0520 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>30 736</u><br>20 652 | <u>30 736</u><br>20 652 |
| 212-101-0521 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>30 967</u><br>20 879 | <u>30 967</u><br>20 879 |
| 212-101-0600 | 7473-2010 15 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-0601 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>32 268</u><br>20 000 | <u>32 268</u><br>20 000 |
| 212-101-0602 | F50, W2      | 3 | 1 | 2400 | <u>30 279</u><br>20 202 | <u>30 279</u><br>20 202 |
| 212-101-0603 | F50, W4      | 3 | 1 | 2400 | <u>30 488</u><br>20 408 | <u>30 488</u><br>20 408 |
| 212-101-0604 | F50, W6      | 3 | 1 | 2400 | <u>30 702</u><br>20 619 | <u>30 702</u><br>20 619 |
| 212-101-0605 | F50, W8      | 3 | 1 | 2400 | <u>31 143</u><br>21 053 | <u>31 143</u><br>21 053 |
| 212-101-0606 | F50, W10     | 3 | 1 | 2400 | <u>31 371</u><br>21 277 | <u>31 371</u><br>21 277 |
| 212-101-0607 | F100, W2     | 3 | 1 | 2400 | <u>30 488</u><br>20 408 | <u>30 488</u><br>20 408 |
| 212-101-0608 | F100, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>30 702</u><br>20 619 | <u>30 702</u><br>20 619 |
| 212-101-0609 | F100, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>30 920</u><br>20 833 | <u>30 920</u><br>20 833 |



|              |           |   |   |      |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-0610 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>31 371</u><br>21 277 | <u>31 371</u><br>21 277 |
| 212-101-0611 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 603</u><br>21 505 | <u>31 603</u><br>21 505 |
| 212-101-0612 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 702</u><br>20 619 | <u>30 702</u><br>20 619 |
| 212-101-0613 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 920</u><br>20 833 | <u>30 920</u><br>20 833 |
| 212-101-0614 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>31 143</u><br>21 053 | <u>31 143</u><br>21 053 |
| 212-101-0615 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>31 603</u><br>21 505 | <u>31 603</u><br>21 505 |
| 212-101-0616 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 841</u><br>21 739 | <u>31 841</u><br>21 739 |
| 212-101-0617 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 920</u><br>20 833 | <u>30 920</u><br>20 833 |
| 212-101-0618 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>31 143</u><br>21 053 | <u>31 143</u><br>21 053 |
| 212-101-0619 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>31 371</u><br>21 277 | <u>31 371</u><br>21 277 |
| 212-101-0620 | F200, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>31 841</u><br>21 739 | <u>31 841</u><br>21 739 |
| 212-101-0621 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 083</u><br>21 978 | <u>32 083</u><br>21 978 |
| 212-101-0622 | F300, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>31 841</u><br>21 739 | <u>31 841</u><br>21 739 |



|              |              |   |   |      |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-0623 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>32 083</u><br>21 978 | <u>32 083</u><br>21 978 |
| 212-101-0624 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>32 331</u><br>22 222 | <u>32 331</u><br>22 222 |
| 212-101-0625 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>32 585</u><br>22 472 | <u>32 585</u><br>22 472 |
| 212-101-0626 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>33 110</u><br>22 989 | <u>33 110</u><br>22 989 |
| 212-101-0700 | 7473-2010 20 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-0701 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>33 284</u><br>21 000 | <u>33 284</u><br>21 000 |
| 212-101-0702 | F100, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>31 305</u><br>21 212 | <u>31 305</u><br>21 212 |
| 212-101-0703 | F100, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>31 525</u><br>21 429 | <u>31 525</u><br>21 429 |
| 212-101-0704 | F100, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>31 979</u><br>21 875 | <u>31 979</u><br>21 875 |
| 212-101-0705 | F100, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>32 213</u><br>22 105 | <u>32 213</u><br>22 105 |
| 212-101-0706 | F150, W2     | 3 | 1 | 2400 | <u>31 305</u><br>21 212 | <u>31 305</u><br>21 212 |
| 212-101-0707 | F150, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>31 525</u><br>21 429 | <u>31 525</u><br>21 429 |
| 212-101-0708 | F150, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>31 749</u><br>21 649 | <u>31 749</u><br>21 649 |



|              |                |   |   |      |                         |                         |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-0709 | F150, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>32 213</u><br>22 105 | <u>32 213</u><br>22 105 |
| 212-101-0710 | F150, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>32 451</u><br>22 340 | <u>32 451</u><br>22 340 |
| 212-101-0711 | F200, W2       | 3 | 1 | 2400 | <u>31 525</u><br>21 429 | <u>31 525</u><br>21 429 |
| 212-101-0712 | F200, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>31 749</u><br>21 649 | <u>31 749</u><br>21 649 |
| 212-101-0713 | F200, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>31 979</u><br>21 875 | <u>31 979</u><br>21 875 |
| 212-101-0714 | F200, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>32 451</u><br>22 340 | <u>32 451</u><br>22 340 |
| 212-101-0715 | F200, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>32 696</u><br>22 581 | <u>32 696</u><br>22 581 |
| 212-101-0716 | F300, W2       | 3 | 1 | 2400 | <u>32 451</u><br>22 340 | <u>32 451</u><br>22 340 |
| 212-101-0717 | F300, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>32 696</u><br>22 581 | <u>32 696</u><br>22 581 |
| 212-101-0718 | F300, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>32 945</u><br>22 826 | <u>32 945</u><br>22 826 |
| 212-101-0719 | F300, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>33 200</u><br>23 077 | <u>33 200</u><br>23 077 |
| 212-101-0720 | F300, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>33 727</u><br>23 596 | <u>33 727</u><br>23 596 |
| 212-101-0800 | 7473-2010 22,5 | 3 |   |      |                         |                         |



|              |           |   |   |      |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-0801 |           | 3 | 1 | 2400 | <u>35 316</u><br>23 000 | <u>35 316</u><br>23 000 |
| 212-101-0802 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>33 358</u><br>23 232 | <u>33 358</u><br>23 232 |
| 212-101-0803 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>33 599</u><br>23 469 | <u>33 599</u><br>23 469 |
| 212-101-0804 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>34 095</u><br>23 958 | <u>34 095</u><br>23 958 |
| 212-101-0805 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 351</u><br>24 211 | <u>34 351</u><br>24 211 |
| 212-101-0806 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>33 358</u><br>23 232 | <u>33 358</u><br>23 232 |
| 212-101-0807 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>33 599</u><br>23 469 | <u>33 599</u><br>23 469 |
| 212-101-0808 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>33 844</u><br>23 711 | <u>33 844</u><br>23 711 |
| 212-101-0809 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>34 351</u><br>24 211 | <u>34 351</u><br>24 211 |
| 212-101-0810 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 613</u><br>24 468 | <u>34 613</u><br>24 468 |
| 212-101-0811 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>33 599</u><br>23 469 | <u>33 599</u><br>23 469 |
| 212-101-0812 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>33 844</u><br>23 711 | <u>33 844</u><br>23 711 |
| 212-101-0813 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>34 095</u><br>23 958 | <u>34 095</u><br>23 958 |



|              |                 |   |   |      |                         |                         |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                 |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-0814 | F200, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>34 613</u><br>24 468 | <u>34 613</u><br>24 468 |
| 212-101-0815 | F200, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>34 880</u><br>24 731 | <u>34 880</u><br>24 731 |
| 212-101-0816 | F300, W2        | 3 | 1 | 2400 | <u>34 613</u><br>24 468 | <u>34 613</u><br>24 468 |
| 212-101-0817 | F300, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>34 880</u><br>24 731 | <u>34 880</u><br>24 731 |
| 212-101-0818 | F300, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>35 154</u><br>25 000 | <u>35 154</u><br>25 000 |
| 212-101-0819 | F300, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>35 433</u><br>25 275 | <u>35 433</u><br>25 275 |
| 212-101-0820 | F300, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>36 010</u><br>25 843 | <u>36 010</u><br>25 843 |
| 212-101-0900 | 25<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-0901 |                 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 348</u><br>25 000 | <u>37 348</u><br>25 000 |
| 212-101-0902 | F150, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>35 410</u><br>25 253 | <u>35 410</u><br>25 253 |
| 212-101-0903 | F150, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>41 990</u><br>26 070 | <u>44 707</u><br>26 070 |
| 212-101-0904 | F150, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>42 390</u><br>26 462 | <u>45 107</u><br>26 462 |
| 212-101-0905 | F200, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>41 468</u><br>25 559 | <u>44 185</u><br>25 559 |



|              |                |   |   |      |                         |                         |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-0906 | F200, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>41 859</u><br>25 942 | <u>44 576</u><br>25 942 |
| 212-101-0907 | F200, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>42 256</u><br>26 332 | <u>44 974</u><br>26 332 |
| 212-101-0908 | F200, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>42 659</u><br>26 727 | <u>45 377</u><br>26 727 |
| 212-101-0909 | F300, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>42 511</u><br>26 581 | <u>45 228</u><br>26 581 |
| 212-101-0910 | F300, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>42 918</u><br>26 981 | <u>45 635</u><br>26 981 |
| 212-101-0911 | F300, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>43 330</u><br>27 384 | <u>46 047</u><br>27 384 |
| 212-101-0912 | F300, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>43 750</u><br>27 796 | <u>46 467</u><br>27 796 |
| 212-101-1000 | 7473-2010 27,5 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-1001 |                | 3 | 1 | 2400 | <u>37 348</u><br>25 000 | <u>37 348</u><br>25 000 |
| 212-101-1002 | F150, W6       | 3 | 1 | 2400 | <u>35 410</u><br>25 253 | <u>35 410</u><br>25 253 |
| 212-101-1003 | F150, W8       | 3 | 1 | 2400 | <u>35 939</u><br>25 773 | <u>35 939</u><br>25 773 |
| 212-101-1004 | F150, W10      | 3 | 1 | 2400 | <u>36 212</u><br>26 042 | <u>36 212</u><br>26 042 |
| 212-101-1005 | F200, W4       | 3 | 1 | 2400 | <u>35 410</u><br>25 253 | <u>35 410</u><br>25 253 |



|              |              |   |   |      |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-1006 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>35 672</u><br>25 510 | <u>35 672</u><br>25 510 |
| 212-101-1007 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>36 212</u><br>26 042 | <u>36 212</u><br>26 042 |
| 212-101-1008 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>36 490</u><br>26 316 | <u>36 490</u><br>26 316 |
| 212-101-1009 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>36 490</u><br>26 316 | <u>36 490</u><br>26 316 |
| 212-101-1010 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>36 775</u><br>26 596 | <u>36 775</u><br>26 596 |
| 212-101-1011 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>37 362</u><br>27 174 | <u>37 362</u><br>27 174 |
| 212-101-1012 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>37 666</u><br>27 473 | <u>37 666</u><br>27 473 |
| 212-101-1100 | 7473-2010 30 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-1101 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>39 380</u><br>27 000 | <u>39 380</u><br>27 000 |
| 212-101-1102 | F150, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>37 463</u><br>27 273 | <u>37 463</u><br>27 273 |
| 212-101-1103 | F150, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>38 034</u><br>27 835 | <u>38 034</u><br>27 835 |
| 212-101-1104 | F150, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>38 329</u><br>28 125 | <u>38 329</u><br>28 125 |
| 212-101-1105 | F200, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>37 463</u><br>27 273 | <u>37 463</u><br>27 273 |



|              |              |   |   |      |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-1106 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>37 745</u><br>27 551 | <u>37 745</u><br>27 551 |
| 212-101-1107 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>38 329</u><br>28 125 | <u>38 329</u><br>28 125 |
| 212-101-1108 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>38 629</u><br>28 421 | <u>38 629</u><br>28 421 |
| 212-101-1109 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>38 629</u><br>28 421 | <u>38 629</u><br>28 421 |
| 212-101-1110 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>38 937</u><br>28 723 | <u>38 937</u><br>28 723 |
| 212-101-1111 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>39 571</u><br>29 348 | <u>39 571</u><br>29 348 |
| 212-101-1112 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>39 899</u><br>29 670 | <u>39 899</u><br>29 670 |
| 212-101-1200 | 7473-2010 35 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-1201 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>42 428</u><br>30 000 | <u>42 428</u><br>30 000 |
| 212-101-1202 | F150, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>40 541</u><br>30 303 | <u>40 541</u><br>30 303 |
| 212-101-1203 | F150, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>41 176</u><br>30 928 | <u>41 176</u><br>30 928 |
| 212-101-1204 | F150, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>41 504</u><br>31 250 | <u>41 504</u><br>31 250 |
| 212-101-1205 | F200, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>40 541</u><br>30 303 | <u>40 541</u><br>30 303 |



|              |                 |   |   |      |                         |                         |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                 |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-1206 | F200, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>40 856</u><br>30 612 | <u>40 856</u><br>30 612 |
| 212-101-1207 | F200, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>41 504</u><br>31 250 | <u>41 504</u><br>31 250 |
| 212-101-1208 | F200, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>41 838</u><br>31 579 | <u>41 838</u><br>31 579 |
| 212-101-1209 | F300, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>41 838</u><br>31 579 | <u>41 838</u><br>31 579 |
| 212-101-1210 | F300, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>42 179</u><br>31 915 | <u>42 179</u><br>31 915 |
| 212-101-1211 | F300, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>42 884</u><br>32 609 | <u>42 884</u><br>32 609 |
| 212-101-1212 | F300, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>43 248</u><br>32 967 | <u>43 248</u><br>32 967 |
| 212-101-1300 | 40<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-1301 |                 | 3 | 1 | 2400 | <u>44 460</u><br>32 000 | <u>44 460</u><br>32 000 |
| 212-101-1302 | F150, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>42 594</u><br>32 323 | <u>42 594</u><br>32 323 |
| 212-101-1303 | F150, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>43 271</u><br>32 990 | <u>43 271</u><br>32 990 |
| 212-101-1304 | F150, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>43 620</u><br>33 333 | <u>43 620</u><br>33 333 |
| 212-101-1305 | F200, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>42 594</u><br>32 323 | <u>42 594</u><br>32 323 |

|              |                 |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                 |   |   |      |                         |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 212-101-1306 | F200, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>30 908</u><br>28 381 | <u>44 002</u><br>32 653 | <u>41 870</u><br>39 171 | <u>49 551</u><br>39 171 | <u>42 929</u><br>32 653 | <u>40 003</u><br>32 653 | <u>38 784</u><br>32 653 |
| 212-101-1307 | F200, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>31 509</u><br>28 972 | <u>44 693</u><br>33 333 | <u>42 699</u><br>39 987 | <u>50 380</u><br>39 987 | <u>43 620</u><br>33 333 | <u>40 694</u><br>33 333 | <u>39 475</u><br>33 333 |
| 212-101-1308 | F200, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>31 818</u><br>29 277 | <u>45 050</u><br>33 684 | <u>43 127</u><br>40 408 | <u>50 808</u><br>40 408 | <u>43 977</u><br>33 684 | <u>41 051</u><br>33 684 | <u>39 831</u><br>33 684 |
| 212-101-1309 | F300, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>31 818</u><br>29 277 | <u>45 050</u><br>33 684 | <u>43 127</u><br>40 408 | <u>50 808</u><br>40 408 | <u>43 977</u><br>33 684 | <u>41 051</u><br>33 684 | <u>39 831</u><br>33 684 |
| 212-101-1310 | F300, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>32 135</u><br>29 589 | <u>45 414</u><br>34 043 | <u>43 564</u><br>40 837 | <u>51 244</u><br>40 837 | <u>44 341</u><br>34 043 | <u>41 415</u><br>34 043 | <u>40 196</u><br>34 043 |
| 212-101-1311 | F300, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>32 788</u><br>30 232 | <u>46 166</u><br>34 783 | <u>44 465</u><br>41 725 | <u>52 146</u><br>41 725 | <u>45 093</u><br>34 783 | <u>42 167</u><br>34 783 | <u>40 947</u><br>34 783 |
| 212-101-1312 | F300, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>33 126</u><br>30 564 | <u>46 554</u><br>35 165 | <u>44 931</u><br>42 184 | <u>52 612</u><br>42 184 | <u>45 481</u><br>35 165 | <u>42 555</u><br>35 165 | <u>41 336</u><br>35 165 |
| 212-101-1400 | 45<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1401 |                 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 752</u><br>28 900 | <u>46 947</u><br>32 960 | <u>42 561</u><br>39 539 | <u>52 120</u><br>39 539 | <u>45 436</u><br>32 960 | <u>41 851</u><br>32 960 | <u>40 071</u><br>32 960 |
| 212-101-1402 | F150, W6        | 3 | 1 | 2400 | <u>31 732</u><br>29 192 | <u>44 652</u><br>33 293 | <u>42 650</u><br>39 938 | <u>50 331</u><br>39 938 | <u>43 579</u><br>33 293 | <u>40 653</u><br>33 293 | <u>39 434</u><br>33 293 |
| 212-101-1403 | F150, W8        | 3 | 1 | 2400 | <u>32 343</u><br>29 794 | <u>45 350</u><br>33 979 | <u>43 487</u><br>40 762 | <u>51 167</u><br>40 762 | <u>44 277</u><br>33 979 | <u>41 351</u><br>33 979 | <u>40 131</u><br>33 979 |
| 212-101-1404 | F150, W10       | 3 | 1 | 2400 | <u>32 659</u><br>30 104 | <u>45 709</u><br>34 333 | <u>43 918</u><br>41 186 | <u>51 599</u><br>41 186 | <u>44 636</u><br>34 333 | <u>41 710</u><br>34 333 | <u>40 491</u><br>34 333 |
| 212-101-1405 | F200, W4        | 3 | 1 | 2400 | <u>31 732</u><br>29 192 | <u>44 652</u><br>33 293 | <u>42 650</u><br>39 938 | <u>50 331</u><br>39 938 | <u>43 579</u><br>33 293 | <u>40 653</u><br>33 293 | <u>39 434</u><br>33 293 |

|              |              |   |   |      |                         |                         |
|--------------|--------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-1306 | F200, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>42 929</u><br>32 653 | <u>42 929</u><br>32 653 |
| 212-101-1307 | F200, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>43 620</u><br>33 333 | <u>43 620</u><br>33 333 |
| 212-101-1308 | F200, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>43 977</u><br>33 684 | <u>43 977</u><br>33 684 |
| 212-101-1309 | F300, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>43 977</u><br>33 684 | <u>43 977</u><br>33 684 |
| 212-101-1310 | F300, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>44 341</u><br>34 043 | <u>44 341</u><br>34 043 |
| 212-101-1311 | F300, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>45 093</u><br>34 783 | <u>45 093</u><br>34 783 |
| 212-101-1312 | F300, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>45 481</u><br>35 165 | <u>45 481</u><br>35 165 |
| 212-101-1400 | 7473-2010 45 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-1401 |              | 3 | 1 | 2400 | <u>45 436</u><br>32 960 | <u>45 436</u><br>32 960 |
| 212-101-1402 | F150, W6     | 3 | 1 | 2400 | <u>43 579</u><br>33 293 | <u>43 579</u><br>33 293 |
| 212-101-1403 | F150, W8     | 3 | 1 | 2400 | <u>44 277</u><br>33 979 | <u>44 277</u><br>33 979 |
| 212-101-1404 | F150, W10    | 3 | 1 | 2400 | <u>44 636</u><br>34 333 | <u>44 636</u><br>34 333 |
| 212-101-1405 | F200, W4     | 3 | 1 | 2400 | <u>43 579</u><br>33 293 | <u>43 579</u><br>33 293 |

|              |                   |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                   |   |   |      |                         |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 212-101-1406 | F200, W6          | 3 | 1 | 2400 | <u>32 034</u><br>29 490 | <u>44 997</u><br>33 633 | <u>43 064</u><br>40 346 | <u>50 745</u><br>40 346 | <u>43 924</u><br>33 633 | <u>40 998</u><br>33 633 | <u>39 779</u><br>33 633 |
| 212-101-1407 | F200, W8          | 3 | 1 | 2400 | <u>32 659</u><br>30 104 | <u>45 709</u><br>34 333 | <u>43 918</u><br>41 186 | <u>51 599</u><br>41 186 | <u>44 636</u><br>34 333 | <u>41 710</u><br>34 333 | <u>40 491</u><br>34 333 |
| 212-101-1408 | F200, W10         | 3 | 1 | 2400 | <u>32 981</u><br>30 421 | <u>46 076</u><br>34 695 | <u>44 358</u><br>41 620 | <u>52 039</u><br>41 620 | <u>45 003</u><br>34 695 | <u>42 077</u><br>34 695 | <u>40 858</u><br>34 695 |
| 212-101-1409 | F300, W4          | 3 | 1 | 2400 | <u>32 981</u><br>30 421 | <u>46 076</u><br>34 695 | <u>44 358</u><br>41 620 | <u>52 039</u><br>41 620 | <u>45 003</u><br>34 695 | <u>42 077</u><br>34 695 | <u>40 858</u><br>34 695 |
| 212-101-1410 | F300, W6          | 3 | 1 | 2400 | <u>33 309</u><br>30 745 | <u>46 451</u><br>35 064 | <u>44 808</u><br>42 063 | <u>52 489</u><br>42 063 | <u>45 378</u><br>35 064 | <u>42 452</u><br>35 064 | <u>41 233</u><br>35 064 |
| 212-101-1411 | F300, W8          | 3 | 1 | 2400 | <u>33 988</u><br>31 413 | <u>47 226</u><br>35 826 | <u>45 737</u><br>42 977 | <u>53 418</u><br>42 977 | <u>46 153</u><br>35 826 | <u>43 227</u><br>35 826 | <u>42 008</u><br>35 826 |
| 212-101-1412 | F300, W10         | 3 | 1 | 2400 | <u>34 339</u><br>31 758 | <u>47 626</u><br>36 220 | <u>46 217</u><br>43 449 | <u>53 898</u><br>43 449 | <u>46 553</u><br>36 220 | <u>43 627</u><br>36 220 | <u>42 408</u><br>36 220 |
| 212-101-1500 | 3,5,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1501 | 3,5,<br>7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>17 363</u><br>14 738 | <u>30 025</u><br>16 304 | <u>26 888</u><br>24 112 | <u>36 446</u><br>24 112 | <u>28 513</u><br>16 304 | <u>24 929</u><br>16 304 | <u>23 149</u><br>16 304 |
| 212-101-1600 | 5,<br>7473-2010   | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1601 | 5,<br>7473-2010   | 3 | 1 | 2400 | <u>18 112</u><br>15 475 | <u>30 853</u><br>17 119 | <u>28 113</u><br>25 318 | <u>37 671</u><br>25 318 | <u>29 341</u><br>17 119 | <u>25 757</u><br>17 119 | <u>23 977</u><br>17 119 |
| 212-101-1700 | 7,5,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-1701 |                   | 3 | 1 | 2400 | <u>19 075</u><br>16 423 | <u>32 095</u><br>18 342 | <u>29 656</u><br>26 837 | <u>39 215</u><br>26 837 | <u>30 584</u><br>18 342 | <u>26 999</u><br>18 342 | <u>25 219</u><br>18 342 |

|              |                   |   |   |      |                         |                         |
|--------------|-------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                   |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-1406 | F200, W6          | 3 | 1 | 2400 | <u>43 924</u><br>33 633 | <u>43 924</u><br>33 633 |
| 212-101-1407 | F200, W8          | 3 | 1 | 2400 | <u>44 636</u><br>34 333 | <u>44 636</u><br>34 333 |
| 212-101-1408 | F200, W10         | 3 | 1 | 2400 | <u>45 003</u><br>34 695 | <u>45 003</u><br>34 695 |
| 212-101-1409 | F300, W4          | 3 | 1 | 2400 | <u>45 003</u><br>34 695 | <u>45 003</u><br>34 695 |
| 212-101-1410 | F300, W6          | 3 | 1 | 2400 | <u>45 378</u><br>35 064 | <u>45 378</u><br>35 064 |
| 212-101-1411 | F300, W8          | 3 | 1 | 2400 | <u>46 153</u><br>35 826 | <u>46 153</u><br>35 826 |
| 212-101-1412 | F300, W10         | 3 | 1 | 2400 | <u>46 553</u><br>36 220 | <u>46 553</u><br>36 220 |
| 212-101-1500 | 3,5,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-1501 | 3,5,<br>7473-2010 | 3 | 1 | 2400 | <u>28 513</u><br>16 304 | <u>28 513</u><br>16 304 |
| 212-101-1600 | 5,<br>7473-2010   | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-1601 | 5,<br>7473-2010   | 3 | 1 | 2400 | <u>29 341</u><br>17 119 | <u>29 341</u><br>17 119 |
| 212-101-1700 | 7,5,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-1701 |                   | 3 | 1 | 2400 | <u>30 584</u><br>18 342 | <u>30 584</u><br>18 342 |



|              |           |   |   |      |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-1702 | F50, W2   | 3 | 1 | 2400 | <u>28 577</u><br>18 527 | <u>28 577</u><br>18 527 |
| 212-101-1703 | F50, W4   | 3 | 1 | 2400 | <u>28 769</u><br>18 716 | <u>28 769</u><br>18 716 |
| 212-101-1704 | F50, W6   | 3 | 1 | 2400 | <u>28 965</u><br>18 909 | <u>28 965</u><br>18 909 |
| 212-101-1705 | F50, W8   | 3 | 1 | 2400 | <u>29 370</u><br>19 307 | <u>29 370</u><br>19 307 |
| 212-101-1706 | F50, W10  | 3 | 1 | 2400 | <u>29 579</u><br>19 513 | <u>29 579</u><br>19 513 |
| 212-101-1707 | F100, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>28 769</u><br>18 716 | <u>28 769</u><br>18 716 |
| 212-101-1708 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>28 965</u><br>18 909 | <u>28 965</u><br>18 909 |
| 212-101-1709 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>29 166</u><br>19 106 | <u>29 166</u><br>19 106 |
| 212-101-1710 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>29 579</u><br>19 513 | <u>29 579</u><br>19 513 |
| 212-101-1711 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>29 792</u><br>19 723 | <u>29 792</u><br>19 723 |
| 212-101-1712 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>28 965</u><br>18 909 | <u>28 965</u><br>18 909 |
| 212-101-1713 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>29 166</u><br>19 106 | <u>29 166</u><br>19 106 |
| 212-101-1714 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>29 370</u><br>19 307 | <u>29 370</u><br>19 307 |



|              |                  |   |   |      |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-1715 | F150, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>29 792</u><br>19 723 | <u>29 792</u><br>19 723 |
| 212-101-1716 | F150, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>30 010</u><br>19 937 | <u>30 010</u><br>19 937 |
| 212-101-1717 | F200, W2         | 3 | 1 | 2400 | <u>29 166</u><br>19 106 | <u>29 166</u><br>19 106 |
| 212-101-1718 | F200, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>29 370</u><br>19 307 | <u>29 370</u><br>19 307 |
| 212-101-1719 | F200, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>29 579</u><br>19 513 | <u>29 579</u><br>19 513 |
| 212-101-1720 | F200, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>30 010</u><br>19 937 | <u>30 010</u><br>19 937 |
| 212-101-1721 | F200, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>30 232</u><br>20 156 | <u>30 232</u><br>20 156 |
| 212-101-1800 | 10,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-1801 |                  | 3 | 1 | 2400 | <u>31 619</u><br>19 361 | <u>31 619</u><br>19 361 |
| 212-101-1802 | F50, W2          | 3 | 1 | 2400 | <u>29 623</u><br>19 557 | <u>29 623</u><br>19 557 |
| 212-101-1803 | F50, W4          | 3 | 1 | 2400 | <u>29 826</u><br>19 756 | <u>29 826</u><br>19 756 |
| 212-101-1804 | F50, W6          | 3 | 1 | 2400 | <u>30 033</u><br>19 960 | <u>30 033</u><br>19 960 |
| 212-101-1805 | F50, W8          | 3 | 1 | 2400 | <u>30 460</u><br>20 380 | <u>30 460</u><br>20 380 |



|              |           |   |   |      |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-1806 | F50, W10  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 680</u><br>20 597 | <u>30 680</u><br>20 597 |
| 212-101-1807 | F100, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>29 826</u><br>19 756 | <u>29 826</u><br>19 756 |
| 212-101-1808 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 033</u><br>19 960 | <u>30 033</u><br>19 960 |
| 212-101-1809 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 244</u><br>20 168 | <u>30 244</u><br>20 168 |
| 212-101-1810 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 680</u><br>20 597 | <u>30 680</u><br>20 597 |
| 212-101-1811 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>30 905</u><br>20 818 | <u>30 905</u><br>20 818 |
| 212-101-1812 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 033</u><br>19 960 | <u>30 033</u><br>19 960 |
| 212-101-1813 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 244</u><br>20 168 | <u>30 244</u><br>20 168 |
| 212-101-1814 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 460</u><br>20 380 | <u>30 460</u><br>20 380 |
| 212-101-1815 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 905</u><br>20 818 | <u>30 905</u><br>20 818 |
| 212-101-1816 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>31 135</u><br>21 045 | <u>31 135</u><br>21 045 |
| 212-101-1817 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 244</u><br>20 168 | <u>30 244</u><br>20 168 |
| 212-101-1818 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 460</u><br>20 380 | <u>30 460</u><br>20 380 |



|              |                    |   |   |      |                         |                         |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                    |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-1819 | F200, W6           | 3 | 1 | 2400 | <u>30 680</u><br>20 597 | <u>30 680</u><br>20 597 |
| 212-101-1820 | F200, W8           | 3 | 1 | 2400 | <u>31 135</u><br>21 045 | <u>31 135</u><br>21 045 |
| 212-101-1821 | F200, W10          | 3 | 1 | 2400 | <u>31 370</u><br>21 276 | <u>31 370</u><br>21 276 |
| 212-101-1900 | 12,5,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-1901 |                    | 3 | 1 | 2400 | <u>31 619</u><br>19 361 | <u>31 619</u><br>19 361 |
| 212-101-1902 | F50, W2            | 3 | 1 | 2400 | <u>29 623</u><br>19 557 | <u>29 623</u><br>19 557 |
| 212-101-1903 | F50, W4            | 3 | 1 | 2400 | <u>29 826</u><br>19 756 | <u>29 826</u><br>19 756 |
| 212-101-1904 | F50, W6            | 3 | 1 | 2400 | <u>30 033</u><br>19 960 | <u>30 033</u><br>19 960 |
| 212-101-1905 | F50, W8            | 3 | 1 | 2400 | <u>30 460</u><br>20 380 | <u>30 460</u><br>20 380 |
| 212-101-1906 | F50, W10           | 3 | 1 | 2400 | <u>30 680</u><br>20 597 | <u>30 680</u><br>20 597 |
| 212-101-1907 | F100, W2           | 3 | 1 | 2400 | <u>29 826</u><br>19 756 | <u>29 826</u><br>19 756 |
| 212-101-1908 | F100, W4           | 3 | 1 | 2400 | <u>30 033</u><br>19 960 | <u>30 033</u><br>19 960 |
| 212-101-1909 | F100, W6           | 3 | 1 | 2400 | <u>30 244</u><br>20 168 | <u>30 244</u><br>20 168 |



|              |                  |   |   |      |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-1910 | F100, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>30 680</u><br>20 597 | <u>30 680</u><br>20 597 |
| 212-101-1911 | F100, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>30 905</u><br>20 818 | <u>30 905</u><br>20 818 |
| 212-101-1912 | F150, W2         | 3 | 1 | 2400 | <u>30 033</u><br>19 960 | <u>30 033</u><br>19 960 |
| 212-101-1913 | F150, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>30 244</u><br>20 168 | <u>30 244</u><br>20 168 |
| 212-101-1914 | F150, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>30 460</u><br>20 380 | <u>30 460</u><br>20 380 |
| 212-101-1915 | F150, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>30 905</u><br>20 818 | <u>30 905</u><br>20 818 |
| 212-101-1916 | F150, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>31 135</u><br>21 045 | <u>31 135</u><br>21 045 |
| 212-101-1917 | F200, W2         | 3 | 1 | 2400 | <u>30 244</u><br>20 168 | <u>30 244</u><br>20 168 |
| 212-101-1918 | F200, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>30 460</u><br>20 380 | <u>30 460</u><br>20 380 |
| 212-101-1919 | F200, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>30 680</u><br>20 597 | <u>30 680</u><br>20 597 |
| 212-101-1920 | F200, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>31 135</u><br>21 045 | <u>31 135</u><br>21 045 |
| 212-101-1921 | F200, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>31 370</u><br>21 276 | <u>31 370</u><br>21 276 |
| 212-101-2000 | 15,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |



|              |           |   |   |      |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-2001 |           | 3 | 1 | 2400 | <u>32 654</u><br>20 380 | <u>32 654</u><br>20 380 |
| 212-101-2002 | F50, W2   | 3 | 1 | 2400 | <u>30 669</u><br>20 586 | <u>30 669</u><br>20 586 |
| 212-101-2003 | F50, W4   | 3 | 1 | 2400 | <u>30 882</u><br>20 796 | <u>30 882</u><br>20 796 |
| 212-101-2004 | F50, W6   | 3 | 1 | 2400 | <u>31 100</u><br>21 010 | <u>31 100</u><br>21 010 |
| 212-101-2005 | F50, W8   | 3 | 1 | 2400 | <u>31 549</u><br>21 453 | <u>31 549</u><br>21 453 |
| 212-101-2006 | F50, W10  | 3 | 1 | 2400 | <u>31 781</u><br>21 681 | <u>31 781</u><br>21 681 |
| 212-101-2007 | F100, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>30 882</u><br>20 796 | <u>30 882</u><br>20 796 |
| 212-101-2008 | F100, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>31 100</u><br>21 010 | <u>31 100</u><br>21 010 |
| 212-101-2009 | F100, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>31 322</u><br>21 229 | <u>31 322</u><br>21 229 |
| 212-101-2010 | F100, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>31 781</u><br>21 681 | <u>31 781</u><br>21 681 |
| 212-101-2011 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 018</u><br>21 914 | <u>32 018</u><br>21 914 |
| 212-101-2012 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>31 100</u><br>21 010 | <u>31 100</u><br>21 010 |
| 212-101-2013 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>31 322</u><br>21 229 | <u>31 322</u><br>21 229 |



|              |           |   |   |      |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-2014 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>31 549</u><br>21 453 | <u>31 549</u><br>21 453 |
| 212-101-2015 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>32 018</u><br>21 914 | <u>32 018</u><br>21 914 |
| 212-101-2016 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 260</u><br>22 152 | <u>32 260</u><br>22 152 |
| 212-101-2017 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>31 322</u><br>21 229 | <u>31 322</u><br>21 229 |
| 212-101-2018 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>31 549</u><br>21 453 | <u>31 549</u><br>21 453 |
| 212-101-2019 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>31 781</u><br>21 681 | <u>31 781</u><br>21 681 |
| 212-101-2020 | F200, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>32 260</u><br>22 152 | <u>32 260</u><br>22 152 |
| 212-101-2021 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>32 508</u><br>22 396 | <u>32 508</u><br>22 396 |
| 212-101-2022 | F300, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>32 260</u><br>22 152 | <u>32 260</u><br>22 152 |
| 212-101-2023 | F300, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>32 508</u><br>22 396 | <u>32 508</u><br>22 396 |
| 212-101-2024 | F300, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>32 760</u><br>22 644 | <u>32 760</u><br>22 644 |
| 212-101-2025 | F300, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>33 019</u><br>22 899 | <u>33 019</u><br>22 899 |
| 212-101-2026 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>33 554</u><br>23 425 | <u>33 554</u><br>23 425 |



|              |                  |   |   |      |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-2100 | 20,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-2101 |                  | 3 | 1 | 2400 | <u>33 690</u><br>21 399 | <u>33 690</u><br>21 399 |
| 212-101-2102 | F100, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>31 715</u><br>21 615 | <u>31 715</u><br>21 615 |
| 212-101-2103 | F100, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>31 939</u><br>21 836 | <u>31 939</u><br>21 836 |
| 212-101-2104 | F100, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>32 401</u><br>22 291 | <u>32 401</u><br>22 291 |
| 212-101-2105 | F100, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>32 639</u><br>22 525 | <u>32 639</u><br>22 525 |
| 212-101-2106 | F150, W2         | 3 | 1 | 2400 | <u>31 715</u><br>21 615 | <u>31 715</u><br>21 615 |
| 212-101-2107 | F150, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>31 939</u><br>21 836 | <u>31 939</u><br>21 836 |
| 212-101-2108 | F150, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>32 167</u><br>22 061 | <u>32 167</u><br>22 061 |
| 212-101-2109 | F150, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>32 639</u><br>22 525 | <u>32 639</u><br>22 525 |
| 212-101-2110 | F150, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>32 883</u><br>22 765 | <u>32 883</u><br>22 765 |
| 212-101-2111 | F200, W2         | 3 | 1 | 2400 | <u>31 939</u><br>21 836 | <u>31 939</u><br>21 836 |
| 212-101-2112 | F200, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>32 167</u><br>22 061 | <u>32 167</u><br>22 061 |



|              |                    |   |   |      |                         |                         |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                    |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-2113 | F200, W6           | 3 | 1 | 2400 | <u>32 401</u><br>22 291 | <u>32 401</u><br>22 291 |
| 212-101-2114 | F200, W8           | 3 | 1 | 2400 | <u>32 883</u><br>22 765 | <u>32 883</u><br>22 765 |
| 212-101-2115 | F200, W10          | 3 | 1 | 2400 | <u>33 131</u><br>23 010 | <u>33 131</u><br>23 010 |
| 212-101-2116 | F300, W2           | 3 | 1 | 2400 | <u>32 883</u><br>22 765 | <u>32 883</u><br>22 765 |
| 212-101-2117 | F300, W4           | 3 | 1 | 2400 | <u>33 131</u><br>23 010 | <u>33 131</u><br>23 010 |
| 212-101-2118 | F300, W6           | 3 | 1 | 2400 | <u>33 386</u><br>23 260 | <u>33 386</u><br>23 260 |
| 212-101-2119 | F300, W8           | 3 | 1 | 2400 | <u>33 645</u><br>23 515 | <u>33 645</u><br>23 515 |
| 212-101-2120 | F300, W10          | 3 | 1 | 2400 | <u>34 182</u><br>24 044 | <u>34 182</u><br>24 044 |
| 212-101-2200 | 22,5,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-2201 |                    | 3 | 1 | 2400 | <u>35 760</u><br>23 437 | <u>35 760</u><br>23 437 |
| 212-101-2202 | F100, W4           | 3 | 1 | 2400 | <u>33 806</u><br>23 674 | <u>33 806</u><br>23 674 |
| 212-101-2203 | F100, W6           | 3 | 1 | 2400 | <u>34 052</u><br>23 915 | <u>34 052</u><br>23 915 |
| 212-101-2204 | F100, W8           | 3 | 1 | 2400 | <u>34 558</u><br>24 414 | <u>34 558</u><br>24 414 |



|              |           |   |   |      |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-2205 | F100, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>34 819</u><br>24 671 | <u>34 819</u><br>24 671 |
| 212-101-2206 | F150, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>33 806</u><br>23 674 | <u>33 806</u><br>23 674 |
| 212-101-2207 | F150, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>34 052</u><br>23 915 | <u>34 052</u><br>23 915 |
| 212-101-2208 | F150, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>34 302</u><br>24 162 | <u>34 302</u><br>24 162 |
| 212-101-2209 | F150, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>34 819</u><br>24 671 | <u>34 819</u><br>24 671 |
| 212-101-2210 | F150, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 086</u><br>24 933 | <u>35 086</u><br>24 933 |
| 212-101-2211 | F200, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>34 052</u><br>23 915 | <u>34 052</u><br>23 915 |
| 212-101-2212 | F200, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>34 302</u><br>24 162 | <u>34 302</u><br>24 162 |
| 212-101-2213 | F200, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>34 558</u><br>24 414 | <u>34 558</u><br>24 414 |
| 212-101-2214 | F200, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>35 086</u><br>24 933 | <u>35 086</u><br>24 933 |
| 212-101-2215 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 358</u><br>25 201 | <u>35 358</u><br>25 201 |
| 212-101-2216 | F300, W2  | 3 | 1 | 2400 | <u>35 086</u><br>24 933 | <u>35 086</u><br>24 933 |
| 212-101-2217 | F300, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>35 358</u><br>25 201 | <u>35 358</u><br>25 201 |



|              |                  |   |   |      |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-2218 | F300, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>35 636</u><br>25 475 | <u>35 636</u><br>25 475 |
| 212-101-2219 | F300, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>35 921</u><br>25 755 | <u>35 921</u><br>25 755 |
| 212-101-2220 | F300, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>36 509</u><br>26 334 | <u>36 509</u><br>26 334 |
| 212-101-2300 | 25,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-2301 |                  | 3 | 1 | 2400 | <u>37 831</u><br>25 475 | <u>37 831</u><br>25 475 |
| 212-101-2302 | F150, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>35 898</u><br>25 732 | <u>35 898</u><br>25 732 |
| 212-101-2303 | F150, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>36 437</u><br>26 263 | <u>36 437</u><br>26 263 |
| 212-101-2304 | F150, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>36 715</u><br>26 536 | <u>36 715</u><br>26 536 |
| 212-101-2305 | F200, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>35 898</u><br>25 732 | <u>35 898</u><br>25 732 |
| 212-101-2306 | F200, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>36 164</u><br>25 995 | <u>36 164</u><br>25 995 |
| 212-101-2307 | F200, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>36 715</u><br>26 536 | <u>36 715</u><br>26 536 |
| 212-101-2308 | F200, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>36 998</u><br>26 816 | <u>36 998</u><br>26 816 |
| 212-101-2309 | F300, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>36 998</u><br>26 816 | <u>36 998</u><br>26 816 |

|              |                    |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                    |   |   |      |                         |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 212-101-2310 | F300, W6           | 3 | 1 | 2400 | <u>27 652</u><br>25 177 | <u>38 361</u><br>27 101 | <u>40 054</u><br>37 383 | <u>47 735</u><br>37 383 | <u>37 288</u><br>27 101 | <u>34 362</u><br>27 101 | <u>33 143</u><br>27 101 |
| 212-101-2311 | F300, W8           | 3 | 1 | 2400 | <u>28 208</u><br>25 724 | <u>38 960</u><br>27 690 | <u>40 879</u><br>38 196 | <u>48 560</u><br>38 196 | <u>37 887</u><br>27 690 | <u>34 961</u><br>27 690 | <u>33 742</u><br>27 690 |
| 212-101-2312 | F300, W10          | 3 | 1 | 2400 | <u>28 495</u><br>26 007 | <u>39 269</u><br>27 995 | <u>41 306</u><br>38 615 | <u>48 987</u><br>38 615 | <u>38 196</u><br>27 995 | <u>35 270</u><br>27 995 | <u>34 051</u><br>27 995 |
| 212-101-2400 | 27,5,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2401 |                    | 3 | 1 | 2400 | <u>26 434</u><br>23 666 | <u>39 343</u><br>25 475 | <u>38 092</u><br>35 140 | <u>47 650</u><br>35 140 | <u>37 831</u><br>25 475 | <u>34 246</u><br>25 475 | <u>32 466</u><br>25 475 |
| 212-101-2500 | 30,<br>7473-2010   | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-101-2501 |                    | 3 | 1 | 2400 | <u>27 635</u><br>24 848 | <u>41 413</u><br>27 513 | <u>39 520</u><br>36 545 | <u>49 078</u><br>36 545 | <u>39 901</u><br>27 513 | <u>36 317</u><br>27 513 | <u>34 537</u><br>27 513 |
| 212-101-2502 | F150, W6           | 3 | 1 | 2400 | <u>27 573</u><br>25 099 | <u>39 062</u><br>27 791 | <u>39 578</u><br>36 915 | <u>47 259</u><br>36 915 | <u>37 989</u><br>27 791 | <u>35 063</u><br>27 791 | <u>33 844</u><br>27 791 |
| 212-101-2503 | F150, W8           | 3 | 1 | 2400 | <u>28 099</u><br>25 617 | <u>39 644</u><br>28 364 | <u>40 351</u><br>37 676 | <u>48 032</u><br>37 676 | <u>38 571</u><br>28 364 | <u>35 645</u><br>28 364 | <u>34 426</u><br>28 364 |
| 212-101-2504 | F150, W10          | 3 | 1 | 2400 | <u>28 370</u><br>25 884 | <u>39 944</u><br>28 659 | <u>40 750</u><br>38 068 | <u>48 431</u><br>38 068 | <u>38 872</u><br>28 659 | <u>35 945</u><br>28 659 | <u>34 726</u><br>28 659 |
| 212-101-2505 | F200, W4           | 3 | 1 | 2400 | <u>27 573</u><br>25 099 | <u>39 062</u><br>27 791 | <u>39 578</u><br>36 915 | <u>47 259</u><br>36 915 | <u>37 989</u><br>27 791 | <u>35 063</u><br>27 791 | <u>33 844</u><br>27 791 |
| 212-101-2506 | F200, W6           | 3 | 1 | 2400 | <u>27 834</u><br>25 355 | <u>39 350</u><br>28 074 | <u>39 961</u><br>37 291 | <u>47 642</u><br>37 291 | <u>38 277</u><br>28 074 | <u>35 351</u><br>28 074 | <u>34 132</u><br>28 074 |
| 212-101-2507 | F200, W8           | 3 | 1 | 2400 | <u>28 370</u><br>25 884 | <u>39 944</u><br>28 659 | <u>40 750</u><br>38 068 | <u>48 431</u><br>38 068 | <u>38 872</u><br>28 659 | <u>35 945</u><br>28 659 | <u>34 726</u><br>28 659 |

|              |                    |   |   |      |                         |                         |
|--------------|--------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                    |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-2310 | F300, W6           | 3 | 1 | 2400 | <u>37 288</u><br>27 101 | <u>37 288</u><br>27 101 |
| 212-101-2311 | F300, W8           | 3 | 1 | 2400 | <u>37 887</u><br>27 690 | <u>37 887</u><br>27 690 |
| 212-101-2312 | F300, W10          | 3 | 1 | 2400 | <u>38 196</u><br>27 995 | <u>38 196</u><br>27 995 |
| 212-101-2400 | 27,5,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-2401 |                    | 3 | 1 | 2400 | <u>37 831</u><br>25 475 | <u>37 831</u><br>25 475 |
| 212-101-2500 | 30,<br>7473-2010   | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-2501 |                    | 3 | 1 | 2400 | <u>39 901</u><br>27 513 | <u>39 901</u><br>27 513 |
| 212-101-2502 | F150, W6           | 3 | 1 | 2400 | <u>37 989</u><br>27 791 | <u>37 989</u><br>27 791 |
| 212-101-2503 | F150, W8           | 3 | 1 | 2400 | <u>38 571</u><br>28 364 | <u>38 571</u><br>28 364 |
| 212-101-2504 | F150, W10          | 3 | 1 | 2400 | <u>38 872</u><br>28 659 | <u>38 872</u><br>28 659 |
| 212-101-2505 | F200, W4           | 3 | 1 | 2400 | <u>37 989</u><br>27 791 | <u>37 989</u><br>27 791 |
| 212-101-2506 | F200, W6           | 3 | 1 | 2400 | <u>38 277</u><br>28 074 | <u>38 277</u><br>28 074 |
| 212-101-2507 | F200, W8           | 3 | 1 | 2400 | <u>38 872</u><br>28 659 | <u>38 872</u><br>28 659 |



|              |                  |   |   |      |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-2508 | F200, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>39 178</u><br>28 961 | <u>39 178</u><br>28 961 |
| 212-101-2509 | F300, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>39 178</u><br>28 961 | <u>39 178</u><br>28 961 |
| 212-101-2510 | F300, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>39 491</u><br>29 269 | <u>39 491</u><br>29 269 |
| 212-101-2511 | F300, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>40 138</u><br>29 905 | <u>40 138</u><br>29 905 |
| 212-101-2512 | F300, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>40 471</u><br>30 234 | <u>40 471</u><br>30 234 |
| 212-101-2600 | 35,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-2601 |                  | 3 | 1 | 2400 | <u>43 007</u><br>30 570 | <u>43 007</u><br>30 570 |
| 212-101-2602 | F150, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>41 126</u><br>30 879 | <u>41 126</u><br>30 879 |
| 212-101-2603 | F150, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>41 773</u><br>31 515 | <u>41 773</u><br>31 515 |
| 212-101-2604 | F150, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>42 107</u><br>31 844 | <u>42 107</u><br>31 844 |
| 212-101-2605 | F200, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>41 126</u><br>30 879 | <u>41 126</u><br>30 879 |
| 212-101-2606 | F200, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>41 447</u><br>31 194 | <u>41 447</u><br>31 194 |
| 212-101-2607 | F200, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>42 107</u><br>31 844 | <u>42 107</u><br>31 844 |



|              |                  |   |   |      |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-2608 | F200, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>42 447</u><br>32 179 | <u>42 447</u><br>32 179 |
| 212-101-2609 | F300, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>42 447</u><br>32 179 | <u>42 447</u><br>32 179 |
| 212-101-2610 | F300, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>42 795</u><br>32 521 | <u>42 795</u><br>32 521 |
| 212-101-2611 | F300, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>43 514</u><br>33 228 | <u>43 514</u><br>33 228 |
| 212-101-2612 | F300, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>43 885</u><br>33 593 | <u>43 885</u><br>33 593 |
| 212-101-2700 | 40,<br>7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-101-2701 |                  | 3 | 1 | 2400 | <u>45 078</u><br>32 608 | <u>45 078</u><br>32 608 |
| 212-101-2702 | F150, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>43 218</u><br>32 937 | <u>43 218</u><br>32 937 |
| 212-101-2703 | F150, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>43 908</u><br>33 616 | <u>43 908</u><br>33 616 |
| 212-101-2704 | F150, W10        | 3 | 1 | 2400 | <u>44 264</u><br>33 967 | <u>44 264</u><br>33 967 |
| 212-101-2705 | F200, W4         | 3 | 1 | 2400 | <u>43 218</u><br>32 937 | <u>43 218</u><br>32 937 |
| 212-101-2706 | F200, W6         | 3 | 1 | 2400 | <u>43 559</u><br>33 273 | <u>43 559</u><br>33 273 |
| 212-101-2707 | F200, W8         | 3 | 1 | 2400 | <u>44 264</u><br>33 967 | <u>44 264</u><br>33 967 |







|              |           |   |   |      |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-101-2808 | F200, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>45 673</u><br>35 354 | <u>45 673</u><br>35 354 |
| 212-101-2809 | F300, W4  | 3 | 1 | 2400 | <u>45 673</u><br>35 354 | <u>45 673</u><br>35 354 |
| 212-101-2810 | F300, W6  | 3 | 1 | 2400 | <u>46 055</u><br>35 730 | <u>46 055</u><br>35 730 |
| 212-101-2811 | F300, W8  | 3 | 1 | 2400 | <u>46 844</u><br>36 507 | <u>46 844</u><br>36 507 |
| 212-101-2812 | F300, W10 | 3 | 1 | 2400 | <u>47 252</u><br>36 908 | <u>47 252</u><br>36 908 |

|              |           |   |   |      |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-102-0100 | 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-102-0101 | 3,5       | 3 | 1 | 2400 | <u>28 204</u><br>16 000 | <u>28 204</u><br>16 000 |
| 212-102-0102 | 5         | 3 | 1 | 2400 | <u>29 017</u><br>16 800 | <u>29 017</u><br>16 800 |
| 212-102-0103 | 7,5       | 3 | 1 | 2400 | <u>30 236</u><br>18 000 | <u>30 236</u><br>18 000 |
| 212-102-0104 | 10        | 3 | 1 | 2400 | <u>31 252</u><br>19 000 | <u>31 252</u><br>19 000 |
| 212-102-0105 | 12,5      | 3 | 1 | 2400 | <u>31 252</u><br>19 000 | <u>31 252</u><br>19 000 |



|              |           |   |   |      |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-102-0106 | 15        | 3 | 1 | 2400 | <u>32 268</u><br>20 000 | <u>32 268</u><br>20 000 |
| 212-102-0107 | 20        | 3 | 1 | 2400 | <u>33 284</u><br>21 000 | <u>33 284</u><br>21 000 |
| 212-102-0108 | 22,5      | 3 | 1 | 2400 | <u>35 316</u><br>23 000 | <u>35 316</u><br>23 000 |
| 212-102-0109 | 25        | 3 | 1 | 2400 | <u>37 348</u><br>25 000 | <u>37 348</u><br>25 000 |
| 212-102-0110 | 27,5      | 3 | 1 | 2400 | <u>37 348</u><br>25 000 | <u>37 348</u><br>25 000 |
| 212-102-0111 | 30        | 3 | 1 | 2400 | <u>39 380</u><br>27 000 | <u>39 380</u><br>27 000 |
| 212-102-0200 | 7473-2010 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-102-0201 | 3,5       | 3 | 1 | 2400 | <u>28 513</u><br>16 304 | <u>28 513</u><br>16 304 |
| 212-102-0202 | 5         | 3 | 1 | 2400 | <u>29 341</u><br>17 119 | <u>29 341</u><br>17 119 |
| 212-102-0203 | 7,5       | 3 | 1 | 2400 | <u>30 584</u><br>18 342 | <u>30 584</u><br>18 342 |
| 212-102-0204 | 10        | 3 | 1 | 2400 | <u>31 619</u><br>19 361 | <u>31 619</u><br>19 361 |
| 212-102-0205 | 12,5      | 3 | 1 | 2400 | <u>31 619</u><br>19 361 | <u>31 619</u><br>19 361 |
| 212-102-0206 | 15        | 3 | 1 | 2400 | <u>32 654</u><br>20 380 | <u>32 654</u><br>20 380 |



|              |      |   |   |      |                         |                         |
|--------------|------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |      |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-102-0207 | 20   | 3 | 1 | 2400 | <u>33 690</u><br>21 399 | <u>33 690</u><br>21 399 |
| 212-102-0208 | 22,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>35 760</u><br>23 437 | <u>35 760</u><br>23 437 |
| 212-102-0209 | 25   | 3 | 1 | 2400 | <u>37 831</u><br>25 475 | <u>37 831</u><br>25 475 |
| 212-102-0210 | 27,5 | 3 | 1 | 2400 | <u>37 831</u><br>25 475 | <u>37 831</u><br>25 475 |
| 212-102-0211 | 30   | 3 | 1 | 2400 | <u>39 901</u><br>27 513 | <u>39 901</u><br>27 513 |

|              |  |  |   |   |                   |                   |
|--------------|--|--|---|---|-------------------|-------------------|
|              |  |  |   |   | -                 | -                 |
| 212-103-0100 |  |  |   |   |                   |                   |
| 212-103-0101 |  |  | 2 | 1 | <u>694</u><br>678 | <u>694</u><br>678 |

| 212-201-0103 | D1200, B7,5 | 3 | 1 | 1200 | <u>37 887</u><br>35 890 |
|--------------|-------------|---|---|------|-------------------------|
| 212-201-0104 | D1800, B10  | 3 | 1 | 1800 | <u>39 654</u><br>36 861 |
| 212-201-0105 | D1800, B15  | 3 | 1 | 1800 | <u>40 637</u><br>37 833 |

**212-202.**

| 212-202-0100 | 51263-2008 | 3 |   |     |                         |
|--------------|------------|---|---|-----|-------------------------|
| 212-202-0101 | D160       | 3 | 1 | 135 | <u>24 883</u><br>24 449 |
| 212-202-0102 | D180       | 3 | 1 | 160 | <u>25 899</u><br>25 427 |
| 212-202-0103 | D200       | 3 | 1 | 180 | <u>26 949</u><br>26 444 |
| 212-202-0105 | D250       | 3 | 1 | 225 | <u>28 334</u><br>27 766 |
| 212-202-0106 | D300       | 3 | 1 | 265 | <u>29 781</u><br>29 155 |
| 212-202-0107 | D350       | 3 | 1 | 310 | <u>31 303</u><br>30 612 |
| 212-202-0108 | D400       | 3 | 1 | 350 | <u>32 893</u><br>32 143 |



|              |          |   |   |      |                         |                         |
|--------------|----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |          |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-401-0100 | 28013-98 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-401-0101 | 25       | 3 | 1 | 2200 | <u>25 208</u><br>14 031 | <u>25 208</u><br>14 031 |
| 212-401-0102 | 50       | 3 | 1 | 2200 | <u>25 920</u><br>14 732 | <u>25 920</u><br>14 732 |
| 212-401-0103 | 75       | 3 | 1 | 2200 | <u>27 281</u><br>16 071 | <u>27 281</u><br>16 071 |
| 212-401-0104 | 100      | 3 | 1 | 2200 | <u>29 095</u><br>17 857 | <u>29 095</u><br>17 857 |
| 212-401-0105 | 125      | 3 | 1 | 2200 | <u>20 359</u><br>16 396 | <u>20 359</u><br>16 396 |
| 212-401-0106 | 150      | 3 | 1 | 2200 | <u>30 002</u><br>18 750 | <u>30 002</u><br>18 750 |



|              |            |   |   |      |                         |                         |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |            |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-401-0107 | 200        | 3 | 1 | 2200 | <u>31 817</u><br>20 536 | <u>31 817</u><br>20 536 |
| 212-401-0108 | 250        | 3 | 1 | 2200 | <u>24 199</u><br>20 160 | <u>24 199</u><br>20 160 |
| 212-401-0109 | 300        | 3 | 1 | 2200 | <u>32 724</u><br>21 429 | <u>32 724</u><br>21 429 |
| 212-401-0110 | 400        | 3 | 1 | 2200 | <u>33 812</u><br>22 500 | <u>33 812</u><br>22 500 |
| 212-401-0200 | - 28013-98 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-401-0201 | 10         | 3 | 1 | 2200 | <u>17 209</u><br>13 308 | <u>17 209</u><br>13 308 |
| 212-401-0202 | 25         | 3 | 1 | 2200 | <u>19 393</u><br>15 449 | <u>19 393</u><br>15 449 |
| 212-401-0203 | 50         | 3 | 1 | 2200 | <u>19 860</u><br>15 907 | <u>19 860</u><br>15 907 |
| 212-401-0204 | 75         | 3 | 1 | 2200 | <u>20 640</u><br>16 672 | <u>20 640</u><br>16 672 |
| 212-401-0205 | 100        | 3 | 1 | 2200 | <u>21 110</u><br>17 132 | <u>21 110</u><br>17 132 |
| 212-401-0206 | 150        | 3 | 1 | 2200 |                         |                         |
| 212-401-0207 | 200        | 3 | 1 | 2200 |                         |                         |
| 212-401-0300 | 28013-98 - | 3 |   |      |                         |                         |



|              |    |   |   |      |                        |                        |
|--------------|----|---|---|------|------------------------|------------------------|
|              |    |   |   |      | -                      | -                      |
| 212-401-0303 | 50 | 3 | 1 | 2200 | <u>12 996</u><br>9 177 | <u>12 996</u><br>9 177 |

|              |          |   |   |      |                         |                         |
|--------------|----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |          |   |   |      | -                       | -                       |
| 212-402-0100 | 28013-98 | 3 |   |      |                         |                         |
| 212-402-0101 | 1:1      | 3 | 1 | 2400 | <u>28 275</u><br>23 832 | <u>28 275</u><br>23 832 |
| 212-402-0102 | 1:2      | 3 | 1 | 2400 | <u>27 371</u><br>22 946 | <u>27 371</u><br>22 946 |
| 212-402-0103 | 1:3      | 3 | 1 | 2400 | <u>25 635</u><br>21 244 | <u>25 635</u><br>21 244 |
| 212-402-0105 | 1:2,5    | 3 | 1 | 2400 | <u>25 080</u><br>20 700 | <u>25 080</u><br>20 700 |
| 212-402-0106 | 1:3      | 3 | 1 | 2400 | <u>25 078</u><br>20 699 | <u>25 078</u><br>20 699 |
| 212-402-0107 | - 1:1:6  | 3 | 1 | 2400 | <u>25 496</u><br>21 108 | <u>25 496</u><br>21 108 |
| 212-402-0108 | - 1:1:12 | 3 | 1 | 1900 | <u>27 136</u><br>23 526 | <u>27 136</u><br>23 526 |
| 212-402-0109 | 1:2:5    | 3 | 1 | 2200 | <u>40 446</u><br>36 089 | <u>40 446</u><br>36 089 |
| 212-402-0110 | 1:3      | 3 | 1 | 1900 | <u>37 172</u><br>33 365 | <u>37 172</u><br>33 365 |

|              |              |  |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------|--------------|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |              |  |   |   |                   |                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 212-402-0200 | 28013-98     |  |   |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 212-402-0201 | ,<br>( 0,7 ) |  | 1 | 1 | $\frac{668}{656}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ |
| 212-402-0202 | ,<br>( 1,8 ) |  | 1 | 1 | $\frac{668}{656}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ |
| 212-402-0203 | ,<br>( 3 )   |  | 1 | 1 | $\frac{668}{656}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ |
| 212-402-0204 | ,<br>( 5 )   |  | 1 | 1 | $\frac{668}{656}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ | $\frac{569}{556}$ |

**212-5.**  
**212-501.**

|              |           |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|--------------|-----------|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
|              |           |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 212-501-0100 | 1225-2019 |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |

|              |              |  |   |   |                   |                   |
|--------------|--------------|--|---|---|-------------------|-------------------|
|              |              |  |   |   | -                 | -                 |
| 212-402-0200 | 28013-98     |  |   |   |                   |                   |
| 212-402-0201 | ,<br>( 0,7 ) |  | 1 | 1 | <u>569</u><br>556 | <u>569</u><br>556 |
| 212-402-0202 | ,<br>( 1,8 ) |  | 1 | 1 | <u>569</u><br>556 | <u>569</u><br>556 |
| 212-402-0203 | ,<br>( 3 )   |  | 1 | 1 | <u>569</u><br>556 | <u>569</u><br>556 |
| 212-402-0204 | ,<br>( 5 )   |  | 1 | 1 | <u>569</u><br>556 | <u>569</u><br>556 |

|              |           |  |  |  |   |   |
|--------------|-----------|--|--|--|---|---|
|              |           |  |  |  | - | - |
| 212-501-0100 | 1225-2019 |  |  |  |   |   |



|              |           |  |   |      |                         |                         |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |  |   |      | -                       | -                       |
| 212-501-0101 | , I       |  | 1 | 1000 | <u>26 301</u><br>23 886 | <u>26 301</u><br>23 886 |
| 212-501-0102 | , II      |  | 1 | 1000 | <u>26 065</u><br>23 654 | <u>26 065</u><br>23 654 |
| 212-501-0103 | , I       |  | 1 | 1000 | <u>26 789</u><br>24 363 | <u>26 789</u><br>24 363 |
| 212-501-0104 | , II      |  | 1 | 1000 | <u>26 543</u><br>24 122 | <u>26 543</u><br>24 122 |
| 212-501-0200 | 1225-2019 |  |   |      |                         |                         |
| 212-501-0201 | , I       |  | 1 | 1000 | <u>26 979</u><br>24 550 | <u>26 979</u><br>24 550 |
| 212-501-0202 | , II      |  | 1 | 1000 | <u>26 736</u><br>24 312 | <u>26 736</u><br>24 312 |
| 212-501-0203 | , I       |  | 1 | 1000 | <u>27 480</u><br>25 041 | <u>27 480</u><br>25 041 |
| 212-501-0204 | , II      |  | 1 | 1000 | <u>27 480</u><br>25 041 | <u>27 480</u><br>25 041 |
| 212-501-0206 | , I       |  | 1 | 1000 | <u>27 738</u><br>25 294 | <u>27 738</u><br>25 294 |
| 212-501-0207 | , II      |  | 1 | 1000 | <u>27 480</u><br>25 041 | <u>27 480</u><br>25 041 |
| 212-501-0300 | 1225-2019 |  |   |      |                         |                         |
| 212-501-0301 | , I       |  | 1 | 1000 | <u>26 058</u><br>22 419 | <u>26 682</u><br>22 419 |



|              |           |  |   |      |                         |                         |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |  |   |      | -                       | -                       |
| 212-501-0302 | , II      |  | 1 | 1000 | <u>25 176</u><br>21 555 | <u>25 801</u><br>21 555 |
| 212-501-0304 | , II      |  | 1 | 1000 | <u>21 630</u><br>18 078 | <u>22 255</u><br>18 078 |
| 212-501-0400 | 1225-2019 |  |   |      |                         |                         |
| 212-501-0401 | I         |  | 1 | 1000 | <u>26 789</u><br>24 363 | <u>26 789</u><br>24 363 |
| 212-501-0402 | II        |  | 1 | 1000 | <u>25 605</u><br>23 203 | <u>25 605</u><br>23 203 |
| 212-501-0500 | 1225-2019 |  |   |      |                         |                         |
| 212-501-0501 | I         |  | 1 | 1000 | <u>24 407</u><br>20 801 | <u>25 032</u><br>20 801 |
| 212-501-0600 | 1225-2019 |  |   |      |                         |                         |
| 212-501-0601 | I         |  | 1 | 1000 | <u>20 705</u><br>17 171 | <u>21 330</u><br>17 171 |

|  |  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|--|---|---|
|  |  |  |  |  | - | - |
|--|--|--|--|--|---|---|



|              |           |  |   |      |                         |                         |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |  |   |      | -                       | -                       |
| 212-502-0100 | 1225-2019 |  |   |      |                         |                         |
| 212-502-0101 | , I       |  | 1 | 1000 | <u>28 338</u><br>25 882 | <u>28 338</u><br>25 882 |
| 212-502-0102 | , II      |  | 1 | 1000 | <u>28 338</u><br>25 882 | <u>28 338</u><br>25 882 |
| 212-502-0103 | , I       |  | 1 | 1000 | <u>22 645</u><br>19 447 | <u>23 391</u><br>19 447 |
| 212-502-0104 | , II      |  | 1 | 1000 | <u>22 645</u><br>19 447 | <u>23 391</u><br>19 447 |

|              |              |  |   |      |                         |                         |
|--------------|--------------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |              |  |   |      | -                       | -                       |
| 212-503-0100 | - 31015-2002 |  |   |      |                         |                         |
| 212-503-0101 | -10          |  | 1 | 1000 | <u>32 524</u><br>29 986 | <u>32 524</u><br>29 986 |
| 212-503-0102 | -15          |  | 1 | 1000 | <u>31 666</u><br>29 146 | <u>31 666</u><br>29 146 |
| 212-503-0103 | -20          |  | 1 | 1000 | <u>30 523</u><br>28 025 | <u>30 523</u><br>28 025 |



|              |               |   |   |      |                 |                 |
|--------------|---------------|---|---|------|-----------------|-----------------|
|              |               |   |   |      | -               | -               |
| 212-601-0100 | - 1168-2006 - |   |   |      |                 |                 |
| 212-601-0101 | - 1168-2006 - |   | 1 | 1    | <u>41</u><br>39 | <u>41</u><br>39 |
| 212-601-0300 | -             |   |   |      |                 |                 |
| 212-601-0301 | -             | 3 |   | 1550 |                 |                 |

|              |                        |        |   |      |                         |                         |
|--------------|------------------------|--------|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                        |        |   |      | -                       | -                       |
| 213-101-0100 | 250 120 65<br>530-2012 | 1000 . |   |      |                         |                         |
| 213-101-0101 | 100                    | 1000 . | 1 | 3750 | <u>73 025</u><br>58 036 | <u>71 701</u><br>66 262 |
| 213-101-0102 | 125                    | 1000 . | 1 | 3750 | <u>73 025</u><br>58 036 | <u>71 701</u><br>66 262 |
| 213-101-0103 | 150                    | 1000 . | 1 | 3750 | <u>74 222</u><br>59 196 | <u>72 898</u><br>67 423 |
| 213-101-0500 | 250 120 88<br>530-2012 | 1000 . |   |      |                         |                         |



|              |                        |        |   |      |                         |                         |
|--------------|------------------------|--------|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                        |        |   |      | -                       | -                       |
| 213-101-0501 | 100                    | 1000 . | 1 | 4500 | <u>75 659</u><br>58 036 | <u>74 071</u><br>67 908 |
| 213-101-0502 | 125                    | 1000 . | 1 | 4500 | <u>75 659</u><br>58 036 | <u>74 071</u><br>67 908 |
| 213-101-0503 | 150                    | 1000 . | 1 | 4500 | <u>76 856</u><br>59 196 | <u>75 268</u><br>69 068 |
| 213-101-0504 | 175                    | 1000 . | 1 | 4500 | <u>78 077</u><br>60 380 | <u>76 489</u><br>70 252 |
| 213-101-0505 | 200                    | 1000 . | 1 | 4500 | <u>79 322</u><br>61 588 | <u>77 734</u><br>71 460 |
| 213-101-0600 | 250 120 88<br>530-2012 | 1000 . |   |      |                         |                         |
| 213-101-0601 | 100                    | 1000 . | 2 | 2940 | <u>67 180</u><br>54 241 | <u>71 780</u><br>54 241 |
| 213-101-0602 | 125                    | 1000 . | 2 | 2940 | <u>67 180</u><br>54 241 | <u>71 780</u><br>54 241 |
| 213-101-0603 | 150                    | 1000 . | 2 | 2940 |                         |                         |
| 213-101-0604 | 175                    | 1000 . | 2 | 2940 |                         |                         |
| 213-101-0605 | 200                    | 1000 . | 2 | 2940 |                         |                         |

**213-102.**

|              |                        |        |   |      |                           |                           |                           |
|--------------|------------------------|--------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |                        |        |   |      |                           | -                         | -                         |
| 213-102-0200 | 250 120 88<br>379-2015 | 1000 . |   |      |                           |                           |                           |
| 213-102-0201 | 100                    | 1000 . | 1 | 4800 | <u>101 567</u><br>94 164  | <u>67 695</u><br>64 366   | <u>67 032</u><br>64 366   |
| 213-102-0202 | 125                    | 1000 . | 1 | 4800 | <u>103 408</u><br>95 950  | <u>67 972</u><br>64 637   | <u>67 309</u><br>64 637   |
| 213-102-0203 | 150                    | 1000 . | 1 | 4800 | <u>104 329</u><br>96 843  | <u>68 249</u><br>64 908   | <u>67 586</u><br>64 908   |
| 213-102-0204 | 175                    | 1000 . | 1 | 4800 | <u>106 581</u><br>99 026  |                           |                           |
| 213-102-0300 | 250 120 88<br>379-2015 | 1000 . |   |      |                           |                           |                           |
| 213-102-0306 | 150                    | 1000 . | 1 | 4800 | <u>137 939</u><br>129 432 | <u>108 268</u><br>104 143 | <u>107 605</u><br>104 143 |

**213-104.**

|              |         |  |   |      |                           |
|--------------|---------|--|---|------|---------------------------|
|              |         |  |   |      |                           |
| 213-104-0100 | 1598-96 |  |   |      |                           |
| 213-104-0101 | 1598-96 |  | 1 | 1000 | <u>170 161</u><br>167 243 |
| 213-104-0200 | 474-90  |  |   |      |                           |

|              |         |   |   |      |                           |   |
|--------------|---------|---|---|------|---------------------------|---|
|              |         |   |   |      | ,                         | . |
| 213-104-0201 |         |   | 1 | 1000 | <u>247 925</u><br>244 085 |   |
| 213-104-0202 |         |   | 1 | 1000 | <u>238 776</u><br>235 045 |   |
| 213-104-0300 | 2694-78 | 3 |   |      |                           |   |
| 213-104-0301 | 2694-78 | 3 | 1 | 1000 | <u>279 945</u><br>275 725 |   |
| 213-104-0400 | 2694-78 | 3 |   |      |                           |   |
| 213-104-0401 | 2694-78 | 3 | 1 | 1000 | <u>279 945</u><br>275 725 |   |

**213-3.** , ,  
**213-301.**

|              |                   |   |   |     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |   |
|--------------|-------------------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|              |                   |   |   |     | ,                       | .                       | .                       | -                       | -                       | -                       | -                       | - |
| 213-301-0100 | ( )<br>31360-2007 | 3 |   |     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |   |
| 213-301-0102 | 2,5, D500         | 3 | 4 | 500 | <u>32 303</u><br>30 357 | <u>36 092</u><br>34 031 | <u>34 655</u><br>32 637 | <u>34 283</u><br>32 276 | <u>33 777</u><br>31 786 | <u>34 020</u><br>30 357 | <u>33 162</u><br>30 357 |   |

**213-302.**

|  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | , | . | - | - | - |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|

|              |                   |   |   |     |                         |                         |
|--------------|-------------------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|
|              |                   |   |   | ,   | -                       | -                       |
| 213-301-0100 | ( )<br>31360-2007 | 3 |   |     |                         |                         |
| 213-301-0102 | 2,5, D500         | 3 | 4 | 500 | <u>33 697</u><br>31 708 | <u>33 821</u><br>31 829 |

|              |                              |   |   |      |                   |                     |                   |                   |  |
|--------------|------------------------------|---|---|------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
|              |                              |   |   |      | ,                 | .                   | -                 | -                 |  |
| 213-302-0100 | 945-92                       | . |   |      |                   |                     |                   |                   |  |
| 213-302-0101 | 390      190      188      , | . | 2 | 17,8 | <u>293</u><br>268 | <u>2 654</u><br>240 | <u>305</u><br>268 | <u>373</u><br>268 |  |
| 213-302-0102 | 390      90      188      ,  | . | 2 | 11,1 | <u>212</u><br>199 |                     |                   |                   |  |
| 213-302-0103 | 390      190      188      , | . | 2 | 17,8 | <u>408</u><br>381 | <u>2 757</u><br>341 | <u>420</u><br>381 | <u>489</u><br>381 |  |

**213-304.**

|              |               |   |   |    |                   |                     |                   |                   |  |
|--------------|---------------|---|---|----|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--|
|              |               |   |   |    | ,                 | .                   | -                 | -                 |  |
| 213-304-0100 | 945-92        | . |   |    |                   |                     |                   |                   |  |
| 213-304-0102 | , 390 190 188 | . | 2 | 19 | <u>282</u><br>257 | <u>2 643</u><br>229 | <u>295</u><br>257 | <u>368</u><br>257 |  |

**213-306.**

|              |        |   |   |     |                       |   |
|--------------|--------|---|---|-----|-----------------------|---|
|              |        |   |   |     | ,                     | . |
| 213-306-0100 | 958-93 | 2 |   |     |                       |   |
| 213-306-0101 | 50 ,   | 2 | 1 | 8,9 | <u>3 532</u><br>3 434 |   |

**213-307.**

|              |            |   |   |      |                         |   |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|---|
|              |            |   |   |      | ,                       | . |
| 213-307-0100 | 13015-2012 | 3 |   |      |                         |   |
| 213-307-0101 |            | 3 | 1 | 2400 | <u>64 729</u><br>60 916 |   |

**213-309.**

|              |          |   |   |     |                         |   |
|--------------|----------|---|---|-----|-------------------------|---|
|              |          |   |   |     | ,                       | . |
| 213-309-0200 | 19222-84 | 3 |   |     |                         |   |
| 213-309-0201 | 1,5      | 3 | 1 | 610 | <u>34 010</u><br>32 593 |   |

**22.****221.****221-1.****221-102.**

|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |   |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
|              |                  |   |   |      | ,                       | .                       |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | - |
| 221-102-0100 | 13579-2018       | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |   |
| 221-102-0101 | - 13579-2018 7,5 | 3 | 1 | 2458 | <u>52 815</u><br>49 485 | <u>57 588</u><br>50 582 | <u>37 265</u><br>34 119 | <u>53 404</u><br>50 582 | <u>57 716</u><br>54 327 | <u>55 974</u><br>49 485 | <u>54 109</u><br>49 485 |   |

|              |                  |   |   |      |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   | ,    | -                       | -                       |
| 221-102-0100 | 13579-2018       | 3 |   |      |                         |                         |
| 221-102-0101 | - 13579-2018 7,5 | 3 | 1 | 2458 | <u>57 499</u><br>54 113 | <u>57 928</u><br>54 537 |

**221-104.**

|              |                     |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|---------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                     |   |   |      |                         |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 221-104-0100 | 956-93              |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 221-104-0101 | 1,5 ' / 2<br>956-93 | 3 | 1 | 2504 | <u>62 408</u><br>58 914 | <u>80 091</u><br>72 764 | <u>85 601</u><br>63 778 | <u>75 871</u><br>72 764 | <u>67 519</u><br>63 964 | <u>65 627</u><br>58 914 | <u>63 726</u><br>58 914 |
| 221-104-0102 | 2,5 ' / 2<br>956-93 | 3 | 1 | 2504 | <u>46 979</u><br>43 668 | <u>92 260</u><br>84 796 | <u>44 997</u><br>42 258 | <u>88 045</u><br>84 796 | <u>52 101</u><br>48 728 | <u>50 198</u><br>43 668 | <u>48 297</u><br>43 668 |
| 221-104-0103 | 3,5 ' / 2<br>956-93 | 3 | 1 | 2504 | <u>57 162</u><br>53 730 | <u>46 077</u><br>33 617 | <u>54 846</u><br>33 617 | <u>48 372</u><br>33 617 | <u>62 265</u><br>58 773 | <u>60 381</u><br>53 730 | <u>58 480</u><br>53 730 |
| 221-104-0104 | 4,5 ' / 2<br>956-93 | 3 | 1 | 2504 | <u>58 090</u><br>54 646 | <u>80 244</u><br>72 912 | <u>47 663</u><br>44 889 | <u>76 022</u><br>72 912 | <u>63 209</u><br>59 705 | <u>61 308</u><br>54 646 | <u>59 407</u><br>54 646 |

**222.****222-1.****222-101.**

|              |            |   |   |      |                         |                          |                          |                          |                         |                         |                         |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |            |   |   |      |                         |                          | -                        | -                        | -                       | -                       | -                       |
| 222-101-0200 |            | 3 |   |      |                         |                          |                          |                          |                         |                         |                         |
| 222-101-0201 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>84 289</u><br>80 225 | <u>101 964</u><br>80 225 | <u>119 709</u><br>80 225 | <u>109 642</u><br>80 225 | <u>95 530</u><br>80 225 | <u>89 172</u><br>80 225 | <u>86 788</u><br>80 225 |

|              |                  |   |   |      |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      | -                       | -                       |
| 221-104-0100 | 956-93           |   |   |      |                         |                         |
| 221-104-0101 | 956-93 1,5 ' / 2 | 3 | 1 | 2504 | <u>67 293</u><br>63 740 | <u>67 740</u><br>64 183 |
| 221-104-0102 | 956-93 2,5 ' / 2 | 3 | 1 | 2504 | <u>51 874</u><br>48 504 | <u>52 323</u><br>48 948 |
| 221-104-0103 | 956-93 3,5 ' / 2 | 3 | 1 | 2504 | <u>62 039</u><br>58 549 | <u>62 487</u><br>58 991 |
| 221-104-0104 | 956-93 4,5 ' / 2 | 3 | 1 | 2504 | <u>62 982</u><br>59 481 | <u>63 431</u><br>59 924 |

|              |            |   |   |      |                         |                         |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |            |   |   |      | -                       | -                       |
| 222-101-0200 |            | 3 |   |      |                         |                         |
| 222-101-0201 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2460 | <u>93 598</u><br>80 225 | <u>98 165</u><br>80 225 |

|              |                 |   |   |      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------|-----------------|---|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|              |                 |   |   |      |                          |                          | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 222-101-0202 | 12504-2015      | 3 | 1 | 2460 | <u>93 427</u><br>89 184  | <u>111 102</u><br>89 184 | <u>128 847</u><br>89 184 | <u>118 780</u><br>89 184 | <u>104 668</u><br>89 184 | <u>98 310</u><br>89 184  | <u>95 926</u><br>89 184  |
| 222-101-0203 | 7<br>12504-2015 | 3 | 1 | 2510 | <u>104 371</u><br>99 865 | <u>122 405</u><br>99 865 | <u>140 511</u><br>99 865 | <u>130 239</u><br>99 865 | <u>115 841</u><br>99 865 | <u>109 353</u><br>99 865 | <u>106 921</u><br>99 865 |
| 222-101-0205 | 31310-2015      | 3 | 1 | 1340 | <u>65 491</u><br>62 893  | <u>75 119</u><br>62 893  | <u>84 785</u><br>62 893  | <u>79 301</u><br>62 893  | <u>71 614</u><br>62 893  | <u>68 151</u><br>62 893  | <u>66 852</u><br>62 893  |
| 222-101-0206 | 31310-2015      | 3 | 1 | 1340 | <u>71 408</u><br>68 695  | <u>81 036</u><br>68 695  | <u>90 702</u><br>68 695  | <u>85 219</u><br>68 695  | <u>77 532</u><br>68 695  | <u>74 068</u><br>68 695  | <u>72 770</u><br>68 695  |
| 222-101-0207 | 7<br>31310-2015 | 3 | 1 | 1330 | <u>83 872</u><br>80 924  | <u>93 428</u><br>80 924  | <u>103 022</u><br>80 924 | <u>97 579</u><br>80 924  | <u>89 950</u><br>80 924  | <u>86 512</u><br>80 924  | <u>85 223</u><br>80 924  |
| 222-101-0300 |                 | 3 |   |      |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |

|              |              |   |   |      |                          |                          |
|--------------|--------------|---|---|------|--------------------------|--------------------------|
|              |              |   |   |      | -                        | -                        |
| 222-101-0202 | 12504-2015   | 3 | 1 | 2460 | <u>102 736</u><br>89 184 | <u>107 303</u><br>89 184 |
| 222-101-0203 | 12504-2015 7 | 3 | 1 | 2510 | <u>113 870</u><br>99 865 | <u>118 529</u><br>99 865 |
| 222-101-0205 | 31310-2015   | 3 | 1 | 1340 | <u>70 562</u><br>62 893  | <u>73 049</u><br>62 893  |
| 222-101-0206 | 31310-2015   | 3 | 1 | 1340 | <u>76 479</u><br>68 695  | <u>78 967</u><br>68 695  |
| 222-101-0207 | 31310-2015 7 | 3 | 1 | 1330 | <u>88 905</u><br>80 924  | <u>91 374</u><br>80 924  |
| 222-101-0300 |              | 3 |   |      |                          |                          |

|              |                 |   |   |      |                         |                          |                          |                          |                          |                          |                         |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|              |                 |   |   |      |                         |                          | -                        | -                        | -                        | -                        | -                       |
| 222-101-0301 | 12504-2015      | 3 | 1 | 2460 | <u>87 254</u><br>83 132 | <u>104 929</u><br>83 132 | <u>122 674</u><br>83 132 | <u>112 607</u><br>83 132 | <u>98 495</u><br>83 132  | <u>92 137</u><br>83 132  | <u>89 753</u><br>83 132 |
| 222-101-0302 | 12504-2015      | 3 | 1 | 2460 | <u>95 742</u><br>91 454 | <u>113 417</u><br>91 454 | <u>131 162</u><br>91 454 | <u>121 095</u><br>91 454 | <u>106 983</u><br>91 454 | <u>100 625</u><br>91 454 | <u>98 241</u><br>91 454 |
| 222-101-0303 | 7<br>12504-2015 | 3 | 1 | 2480 | <u>92 131</u><br>87 894 | <u>109 950</u><br>87 894 | <u>127 839</u><br>87 894 | <u>117 690</u><br>87 894 | <u>103 464</u><br>87 894 | <u>97 054</u><br>87 894  | <u>94 650</u><br>87 894 |
| 222-101-0305 | 31310-2015      | 3 | 1 | 1350 | <u>69 828</u><br>67 136 | <u>79 528</u><br>67 136  | <u>89 266</u><br>67 136  | <u>83 741</u><br>67 136  | <u>75 997</u><br>67 136  | <u>72 508</u><br>67 136  | <u>71 200</u><br>67 136 |
| 222-101-0306 | 31310-2015      | 3 | 1 | 1340 | <u>67 341</u><br>64 708 | <u>76 969</u><br>64 708  | <u>86 635</u><br>64 708  | <u>81 152</u><br>64 708  | <u>73 465</u><br>64 708  | <u>70 001</u><br>64 708  | <u>68 703</u><br>64 708 |
| 222-101-0307 | 7<br>31310-2015 | 3 | 1 | 1340 | <u>80 580</u><br>77 687 | <u>90 208</u><br>77 687  | <u>99 874</u><br>77 687  | <u>94 390</u><br>77 687  | <u>86 704</u><br>77 687  | <u>83 240</u><br>77 687  | <u>81 942</u><br>77 687 |

|              |                 |   |   |      |                          |                          |
|--------------|-----------------|---|---|------|--------------------------|--------------------------|
|              |                 |   |   |      | -                        | -                        |
| 222-101-0301 | 12504-2015      | 3 | 1 | 2460 | <u>96 563</u><br>83 132  | <u>101 130</u><br>83 132 |
| 222-101-0302 | 12504-2015      | 3 | 1 | 2460 | <u>105 051</u><br>91 454 | <u>109 618</u><br>91 454 |
| 222-101-0303 | 7<br>12504-2015 | 3 | 1 | 2480 | <u>101 516</u><br>87 894 | <u>106 120</u><br>87 894 |
| 222-101-0305 | 31310-2015      | 3 | 1 | 1350 | <u>74 937</u><br>67 136  | <u>77 443</u><br>67 136  |
| 222-101-0306 | 31310-2015      | 3 | 1 | 1340 | <u>72 412</u><br>64 708  | <u>74 900</u><br>64 708  |
| 222-101-0307 | 7<br>31310-2015 | 3 | 1 | 1340 | <u>85 651</u><br>77 687  | <u>88 139</u><br>77 687  |

|              |                 |   |   |      |                         |                         |                          |                          |                         |                         |                         |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                 |   |   |      |                         |                         | -                        | -                        | -                       | -                       | -                       |
| 222-101-0400 |                 | 3 |   |      |                         |                         |                          |                          |                         |                         |                         |
| 222-101-0401 | 12504-2015      | 3 | 1 | 2450 | <u>77 652</u><br>73 728 | <u>95 255</u><br>73 728 | <u>112 928</u><br>73 728 | <u>102 902</u><br>73 728 | <u>88 847</u><br>73 728 | <u>82 515</u><br>73 728 | <u>80 141</u><br>73 728 |
| 222-101-0402 | 7<br>12504-2015 | 3 | 1 | 2480 | <u>79 572</u><br>75 581 | <u>97 390</u><br>75 581 | <u>115 280</u><br>75 581 | <u>105 131</u><br>75 581 | <u>90 904</u><br>75 581 | <u>84 494</u><br>75 581 | <u>82 091</u><br>75 581 |
| 222-101-0404 | 31310-2015      | 3 | 1 | 1440 | <u>64 742</u><br>62 061 | <u>75 088</u><br>62 061 | <u>85 475</u><br>62 061  | <u>79 583</u><br>62 061  | <u>71 322</u><br>62 061 | <u>67 600</u><br>62 061 | <u>66 205</u><br>62 061 |
| 222-101-0405 | 31310-2015      | 3 | 1 | 1500 | <u>70 606</u><br>67 751 | <u>81 383</u><br>67 751 | <u>92 203</u><br>67 751  | <u>86 065</u><br>67 751  | <u>77 460</u><br>67 751 | <u>73 583</u><br>67 751 | <u>72 130</u><br>67 751 |
| 222-101-0406 | 7<br>31310-2015 | 3 | 1 | 1650 | <u>85 436</u><br>82 144 | <u>97 291</u><br>82 144 | <u>109 194</u><br>82 144 | <u>102 441</u><br>82 144 | <u>92 976</u><br>82 144 | <u>88 711</u><br>82 144 | <u>87 113</u><br>82 144 |

|              |                 |   |   |      |                         |                         |
|--------------|-----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                 |   |   |      | -                       | -                       |
| 222-101-0400 |                 | 3 |   |      |                         |                         |
| 222-101-0401 | 12504-2015      | 3 | 1 | 2450 | <u>86 923</u><br>73 728 | <u>91 471</u><br>73 728 |
| 222-101-0402 | 7<br>12504-2015 | 3 | 1 | 2480 | <u>88 957</u><br>75 581 | <u>93 560</u><br>75 581 |
| 222-101-0404 | 31310-2015      | 3 | 1 | 1440 | <u>70 191</u><br>62 061 | <u>72 864</u><br>62 061 |
| 222-101-0405 | 31310-2015      | 3 | 1 | 1500 | <u>76 282</u><br>67 751 | <u>79 067</u><br>67 751 |
| 222-101-0406 | 31310-2015<br>7 | 3 | 1 | 1650 | <u>91 680</u><br>82 144 | <u>94 743</u><br>82 144 |

|              |            |   |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |   |   |      |                           |                           | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 222-101-0500 | 12504-2015 | 3 |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 222-101-0501 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2570 | <u>134 248</u><br>129 097 | <u>152 713</u><br>129 097 | <u>171 251</u><br>129 097 | <u>160 734</u><br>129 097 | <u>145 992</u><br>129 097 | <u>139 349</u><br>129 097 | <u>136 859</u><br>129 097 |

**222-102.**

|              |            |   |   |        |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|--------------|------------|---|---|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |   |   |        |                           |                           | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 222-102-0100 | 948-84     | 3 |   |        |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 222-102-0101 | 948-84 1 / | 3 | 1 | 2500   | <u>212 247</u><br>206 980 | <u>201 041</u><br>183 389 | <u>157 218</u><br>153 103 | <u>200 984</u><br>183 389 | <u>217 257</u><br>211 931 | <u>215 460</u><br>206 980 | <u>213 563</u><br>206 980 |
| 222-102-0102 | 948-84 2 / | 3 | 1 | 2441   | <u>184 226</u><br>179 356 | <u>176 728</u><br>168 286 | <u>123 494</u><br>119 832 | <u>172 529</u><br>168 286 | <u>189 358</u><br>184 428 | <u>187 363</u><br>179 356 | <u>185 510</u><br>179 356 |
| 222-102-0103 | 948-84 3 / | 3 | 1 | 2500,1 | <u>143 774</u><br>139 319 | <u>150 855</u><br>142 566 | <u>107 788</u><br>104 260 | <u>146 554</u><br>142 566 | <u>148 853</u><br>144 338 | <u>146 987</u><br>139 319 | <u>145 089</u><br>139 319 |
| 222-102-0104 | 948-84 4 / | 3 | 1 | 2497   | <u>112 365</u><br>108 286 | <u>119 474</u><br>103 438 | <u>99 676</u><br>96 247   | <u>119 418</u><br>103 438 | <u>117 456</u><br>113 316 | <u>115 575</u><br>108 286 | <u>113 679</u><br>108 286 |
| 222-102-0105 | 948-84 8 / | 3 | 1 | 2504   | <u>109 499</u><br>105 446 | <u>118 349</u><br>102 296 | <u>97 392</u><br>93 983   | <u>118 292</u><br>102 296 | <u>114 589</u><br>110 476 | <u>112 717</u><br>105 446 | <u>110 817</u><br>105 446 |

|              |            |   |   |      |                           |                           |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |   |   |      | -                         | -                         |
| 222-101-0500 | 12504-2015 | 3 |   |      |                           |                           |
| 222-101-0501 | 12504-2015 | 3 | 1 | 2570 | <u>143 973</u><br>129 097 | <u>148 744</u><br>129 097 |

|              |            |   |   |        |                           |                           |
|--------------|------------|---|---|--------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |   |   |        | -                         | -                         |
| 222-102-0100 | 948-84     | 3 |   |        |                           |                           |
| 222-102-0101 | 948-84 1 / | 3 | 1 | 2500   | <u>217 036</u><br>211 712 | <u>217 475</u><br>212 146 |
| 222-102-0102 | 948-84 2 / | 3 | 1 | 2441   | <u>189 131</u><br>184 203 | <u>189 581</u><br>184 648 |
| 222-102-0103 | 948-84 3 / | 3 | 1 | 2500,1 | <u>148 628</u><br>144 115 | <u>149 073</u><br>144 555 |
| 222-102-0104 | 948-84 4 / | 3 | 1 | 2497   | <u>117 230</u><br>113 093 | <u>117 676</u><br>113 534 |
| 222-102-0105 | 948-84 8 / | 3 | 1 | 2504   | <u>114 363</u><br>110 253 | <u>114 810</u><br>110 694 |

|              |             |   |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|--------------|-------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |             |   |   |      |                           |                           | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 222-102-0106 | 948-84 20 / | 3 | 1 | 2501 | <u>101 475</u><br>97 521  |                           |                           |                           | <u>106 581</u><br>102 566 | <u>104 689</u><br>97 521  | <u>102 791</u><br>97 521  |
| 222-102-0107 | 948-84 27 / | 3 | 1 | 2505 | <u>96 540</u><br>92 639   | <u>202 705</u><br>193 789 | <u>206 160</u><br>193 789 | <u>198 396</u><br>193 789 | <u>101 617</u><br>97 657  | <u>99 759</u><br>92 639   | <u>97 858</u><br>92 639   |
| 222-102-0108 | 948-84 37 / | 3 | 1 | 2483 | <u>124 137</u><br>119 934 | <u>199 618</u><br>190 795 | <u>108 424</u><br>104 903 | <u>195 346</u><br>190 795 | <u>129 211</u><br>124 947 | <u>127 328</u><br>119 934 | <u>125 444</u><br>119 934 |
| 222-102-0200 | 948-84      | 3 |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 222-102-0209 | 71 / 948-84 | 3 | 1 | 2498 | <u>81 363</u><br>77 651   | <u>92 892</u><br>76 922   | <u>105 611</u><br>76 922  | <u>98 396</u><br>76 922   | <u>86 471</u><br>82 698   | <u>84 574</u><br>77 651   | <u>82 678</u><br>77 651   |

**222-2.**  
**222-202.**

|              |                |   |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|--------------|----------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |                |   |   |      |                           |                           | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 222-202-0100 | 13015-2012     | 3 |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 222-202-0101 | 13015-2012 4 / | 3 | 1 | 2530 | <u>179 931</u><br>175 015 | <u>234 704</u><br>216 228 | <u>258 429</u><br>253 088 | <u>234 647</u><br>216 228 | <u>185 618</u><br>180 634 | <u>183 183</u><br>175 015 | <u>181 263</u><br>175 015 |

|              |             |   |   |      |                           |                           |
|--------------|-------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|
|              |             |   |   |      | -                         | -                         |
| 222-102-0106 | 948-84 20 / | 3 | 1 | 2501 | <u>106 355</u><br>102 342 | <u>106 802</u><br>102 785 |
| 222-102-0107 | 948-84 27 / | 3 | 1 | 2505 | <u>101 393</u><br>97 435  | <u>101 838</u><br>97 875  |
| 222-102-0108 | 948-84 37 / | 3 | 1 | 2483 | <u>128 986</u><br>124 725 | <u>129 431</u><br>125 165 |
| 222-102-0200 | 948-84      | 3 |   |      |                           |                           |
| 222-102-0209 | 71 / 948-84 | 3 | 1 | 2498 | <u>86 245</u><br>82 474   | <u>86 692</u><br>82 917   |

|              |                |   |   |      |                           |                           |
|--------------|----------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|
|              |                |   |   |      | -                         | -                         |
| 222-202-0100 | 13015-2012     | 3 |   |      |                           |                           |
| 222-202-0101 | 13015-2012 4 / | 3 | 1 | 2530 | <u>185 366</u><br>180 385 | <u>185 865</u><br>180 878 |

**222-203.**

|              |                |   |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|--------------|----------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |                |   |   |      |                           |                           | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 222-203-0100 | 13015-2012     | . |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 222-203-0101 | 4.4            | . | 1 | 50   | <u>10 899</u><br>10 714   | <u>11 354</u><br>10 848   | <u>11 609</u><br>10 848   | <u>11 464</u><br>10 848   | <u>11 001</u><br>10 815   | <u>10 963</u><br>10 714   | <u>10 925</u><br>10 714   |
| 222-203-0102 | 5.2            | . | 1 | 45   | <u>11 797</u><br>11 607   | <u>12 247</u><br>11 752   | <u>12 476</u><br>11 752   | <u>12 346</u><br>11 752   | <u>11 888</u><br>11 698   | <u>11 854</u><br>11 607   | <u>11 820</u><br>11 607   |
| 222-203-0103 | 5.4            | . | 1 | 67,5 | <u>12 273</u><br>12 054   | <u>12 838</u><br>12 204   | <u>13 182</u><br>12 204   | <u>12 987</u><br>12 204   | <u>12 411</u><br>12 190   | <u>12 360</u><br>12 054   | <u>12 309</u><br>12 054   |
| 222-203-0104 | 6.2            | . | 1 | 90   | <u>4 185</u><br>4 040     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 222-203-0105 | 6.4            | . | 1 | 134  | <u>12 799</u><br>12 500   | <u>13 684</u><br>12 656   | <u>14 366</u><br>12 656   | <u>13 979</u><br>12 656   | <u>13 073</u><br>12 770   | <u>12 971</u><br>12 500   | <u>12 870</u><br>12 500   |
| 222-203-0200 | 12767-94       | 3 |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 222-203-0201 | 7-9<br>160     | 3 | 1 | 2540 | <u>113 971</u><br>109 450 | <u>126 314</u><br>109 450 | <u>139 247</u><br>109 450 | <u>131 910</u><br>109 450 | <u>121 743</u><br>109 450 | <u>117 225</u><br>109 450 | <u>115 411</u><br>109 450 |
| 222-203-0300 | 9561-2016      | 2 |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 222-203-0301 | 4<br>9561-2016 | 2 | 1 | 295  | <u>8 882</u><br>8 289     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 222-203-0302 | 6<br>9561-2016 | 2 | 1 | 300  | <u>8 945</u><br>8 344     |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 222-203-0303 | 8<br>9561-2016 | 2 | 1 | 303  | <u>8 064</u><br>7 635     | <u>16 260</u><br>15 280   | <u>11 673</u><br>8 450    | <u>15 739</u><br>15 280   | <u>8 680</u><br>8 244     | <u>8 453</u><br>7 635     | <u>8 223</u><br>7 635     |

|              |                |   |   |      |                           |                           |
|--------------|----------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|
|              |                |   |   |      | -                         | -                         |
| 222-203-0100 | 13015-2012     | . |   |      |                           |                           |
| 222-203-0101 | 4.4            | . | 1 | 50   | <u>10 996</u><br>10 811   | <u>11 005</u><br>10 820   |
| 222-203-0102 | 5.2            | . | 1 | 45   | <u>11 884</u><br>11 694   | <u>11 892</u><br>11 702   |
| 222-203-0103 | 5.4            | . | 1 | 67,5 | <u>12 405</u><br>12 184   | <u>12 417</u><br>12 196   |
| 222-203-0104 | 6.2            | . | 1 | 90   |                           |                           |
| 222-203-0105 | 6.4            | . | 1 | 134  | <u>13 061</u><br>12 758   | <u>13 085</u><br>12 782   |
| 222-203-0200 | 12767-94       | 3 |   |      |                           |                           |
| 222-203-0201 | 7-9<br>160     | 3 | 1 | 2540 | <u>120 318</u><br>109 450 | <u>123 686</u><br>109 450 |
| 222-203-0300 | 9561-2016      | 2 |   |      |                           |                           |
| 222-203-0301 | 4<br>9561-2016 | 2 | 1 | 295  |                           |                           |
| 222-203-0302 | 6<br>9561-2016 | 2 | 1 | 300  |                           |                           |
| 222-203-0303 | 8<br>9561-2016 | 2 | 1 | 303  | <u>8 653</u><br>8 217     | <u>8 707</u><br>8 270     |

8.04-08-2023

|              |             |   |   |     |                         |  |   |   |   |   |   |
|--------------|-------------|---|---|-----|-------------------------|--|---|---|---|---|---|
|              |             |   |   |     |                         |  | - | - | - | - | - |
| 222-203-0400 | 9561-2016   | 2 |   |     |                         |  |   |   |   |   |   |
| 222-203-0403 | 9561-2016 6 | 2 | 1 | 314 | <u>11 235</u><br>10 769 |  |   |   |   |   |   |
| 222-203-0404 | 9561-2016 8 | 2 | 1 | 314 | <u>11 975</u><br>11 494 |  |   |   |   |   |   |

**222-3.** , ,  
**222-301.** , ,

|              |           |   |   |     |                        |                        |                        |                        |                         |                        |                        |
|--------------|-----------|---|---|-----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|              |           |   |   |     |                        |                        | -                      | -                      | -                       | -                      | -                      |
| 222-301-0100 | 8717-2016 |   |   |     |                        |                        |                        |                        |                         |                        |                        |
| 222-301-0101 | 8717-2016 |   | 1 | 91  | <u>6 979</u><br>6 779  |                        |                        |                        |                         |                        |                        |
| 222-301-0200 | 9818-2015 | 2 |   |     |                        |                        |                        |                        |                         |                        |                        |
| 222-301-0201 | 9818-2015 | 2 | 1 | 444 | <u>10 186</u><br>9 577 | <u>12 456</u><br>9 697 | <u>14 716</u><br>9 697 | <u>13 434</u><br>9 697 | <u>11 140</u><br>10 520 | <u>10 757</u><br>9 577 | <u>10 420</u><br>9 577 |
| 222-301-0300 | 9818-2015 | 2 |   |     |                        |                        |                        |                        |                         |                        |                        |
| 222-301-0301 | 9818-2015 | 2 | 1 | 333 | <u>8 125</u><br>7 733  |                        |                        |                        |                         |                        |                        |

|              |             |   |   |     |   |   |
|--------------|-------------|---|---|-----|---|---|
|              |             |   |   | ,   | - | - |
| 222-203-0400 | 9561-2016   | 2 |   |     |   |   |
| 222-203-0403 | 9561-2016 6 | 2 | 1 | 314 |   |   |
| 222-203-0404 | 9561-2016 8 | 2 | 1 | 314 |   |   |

|              |           |   |   |     |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   | ,   | -                       | -                       |
| 222-301-0100 | 8717-2016 |   |   |     |                         |                         |
| 222-301-0101 | 8717-2016 |   | 1 | 91  |                         |                         |
| 222-301-0200 | 9818-2015 | 2 |   |     |                         |                         |
| 222-301-0201 | 9818-2015 | 2 | 1 | 444 | <u>11 098</u><br>10 478 | <u>11 182</u><br>10 561 |
| 222-301-0300 | 9818-2015 | 2 |   |     |                         |                         |
| 222-301-0301 | 9818-2015 | 2 | 1 | 333 |                         |                         |

**222-302.**

,

|              |         |   |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|--------------|---------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |         |   |   |      |                           |                           | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 222-302-0100 | 961-93  | . |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 222-302-0102 | 24.12-5 | . | 1 | 875  | <u>34 135</u><br>32 768   | <u>38 896</u><br>33 177   | <u>43 351</u><br>33 177   | <u>40 824</u><br>33 177   | <u>35 921</u><br>34 533   | <u>35 260</u><br>32 768   | <u>34 596</u><br>32 768   |
| 222-302-0103 | 24.13-6 | . | 1 | 950  | <u>34 145</u><br>32 811   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 222-302-0105 | 27.12-5 | . | 1 | 975  | <u>40 790</u><br>39 307   |                           |                           |                           | <u>43 972</u><br>39 307   | <u>42 238</u><br>39 307   | <u>41 541</u><br>39 307   |
| 222-302-0106 | 27.13-6 | . | 1 | 1075 | <u>39 147</u><br>37 500   | <u>44 939</u><br>37 969   | <u>50 412</u><br>37 969   | <u>47 307</u><br>37 969   | <u>41 341</u><br>39 668   | <u>40 528</u><br>37 500   | <u>39 712</u><br>37 500   |
| 222-302-0108 | 33.12-5 | . | 1 | 1200 | <u>44 033</u><br>42 329   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 222-302-0109 | 33.13-6 | . | 1 | 1325 | <u>48 499</u><br>46 620   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 222-302-0111 | 36.12-5 | . | 1 | 1300 | <u>47 702</u><br>45 856   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 222-302-0200 | 961-93  | 3 |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 222-302-0201 | 160     | 3 | 1 | 2580 | <u>139 220</u><br>134 168 | <u>151 757</u><br>134 168 | <u>164 894</u><br>134 168 | <u>157 441</u><br>134 168 | <u>147 115</u><br>134 168 | <u>142 526</u><br>134 168 | <u>140 683</u><br>134 168 |

**225.****225-1.**

|              |         |   |   |      |                           |                           |
|--------------|---------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|
|              |         |   |   |      | -                         | -                         |
| 222-302-0100 | 961-93  | . |   |      |                           |                           |
| 222-302-0102 | 24.12-5 | . | 1 | 875  | <u>35 842</u><br>34 455   | <u>35 999</u><br>34 609   |
| 222-302-0103 | 24.13-6 | . | 1 | 950  |                           |                           |
| 222-302-0105 | 27.12-5 | . | 1 | 975  | <u>43 425</u><br>39 307   | <u>44 718</u><br>39 307   |
| 222-302-0106 | 27.13-6 | . | 1 | 1075 | <u>41 244</u><br>39 572   | <u>41 436</u><br>39 762   |
| 222-302-0108 | 33.12-5 | . | 1 | 1200 |                           |                           |
| 222-302-0109 | 33.13-6 | . | 1 | 1325 |                           |                           |
| 222-302-0111 | 36.12-5 | . | 1 | 1300 |                           |                           |
| 222-302-0200 | 961-93  | 3 |   |      |                           |                           |
| 222-302-0201 | 160     | 3 | 1 | 2580 | <u>145 668</u><br>134 168 | <u>149 089</u><br>134 168 |



|              |           |   |   |      |                         |                         |
|--------------|-----------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |   |   |      | -                       | -                       |
| 225-101-0100 | 8020-2016 | . |   |      |                         |                         |
| 225-101-0101 | 7-3       | . | 1 | 130  | <u>8 911</u><br>7 090   | <u>9 076</u><br>7 090   |
| 225-101-0102 | 7-6       | . | 1 | 250  |                         |                         |
| 225-101-0103 | 7-9       | . | 1 | 380  | <u>16 073</u><br>15 465 | <u>16 141</u><br>15 532 |
| 225-101-0104 | 10-3      | . | 1 | 200  | <u>6 692</u><br>6 315   | <u>6 789</u><br>6 315   |
| 225-101-0105 | 10-6      | . | 1 | 400  | <u>15 683</u><br>15 057 | <u>15 754</u><br>15 128 |
| 225-101-0106 | 10-9      | . | 1 | 600  | <u>19 006</u><br>18 121 | <u>19 114</u><br>18 227 |
| 225-101-0107 | 13-9      | . | 1 | 750  | <u>23 926</u><br>20 570 | <u>24 729</u><br>20 570 |
| 225-101-0108 | 15-6      | . | 1 | 660  | <u>20 997</u><br>20 022 | <u>21 115</u><br>20 139 |
| 225-101-0109 | 15-9      | . | 1 | 1000 | <u>24 750</u><br>23 356 | <u>24 929</u><br>23 533 |
| 225-101-0110 | 20-6      | . | 1 | 980  | <u>27 399</u><br>25 996 | <u>27 574</u><br>26 170 |
| 225-101-0111 | 20-9      | . | 1 | 1480 | <u>35 934</u><br>33 880 | <u>36 199</u><br>34 141 |
| 225-101-0114 | 15-3      | . | 1 | 320  | <u>9 955</u><br>8 284   | <u>10 540</u><br>8 284  |



|              |                |   |   |      |                           |                           |
|--------------|----------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|
|              |                |   |   |      | -                         | -                         |
| 225-101-0115 | 20-3           | . | 1 | 1575 | <u>13 772</u><br>11 565   | <u>14 540</u><br>11 565   |
| 225-101-0200 | 8020-2016      | . |   |      |                           |                           |
| 225-101-0201 | 6              | . | 1 | 50   | <u>7 044</u><br>6 273     | <u>7 108</u><br>6 273     |
| 225-101-0600 | 8020-2016      | . |   |      |                           |                           |
| 225-101-0601 | 10             | . | 1 | 450  | <u>21 559</u><br>20 808   | <u>21 639</u><br>20 887   |
| 225-101-0602 | 15             | . | 1 | 950  | <u>35 650</u><br>34 182   | <u>35 820</u><br>34 350   |
| 225-101-0603 | 20             | . | 1 | 1480 | <u>62 062</u><br>59 698   | <u>62 327</u><br>59 960   |
| 225-101-0605 | 10-1           | . | 1 | 250  | <u>26 066</u><br>25 482   | <u>26 111</u><br>25 526   |
| 225-101-0606 | 10-2           | . | 1 | 250  | <u>18 837</u><br>18 339   | <u>18 882</u><br>18 383   |
| 225-101-0609 | 1 15-1, 2 15-1 | . | 1 | 680  | <u>47 470</u><br>37 930   | <u>48 336</u><br>37 930   |
| 225-101-0610 | 1 15-2, 2 15-2 | . | 1 | 680  | <u>33 106</u><br>31 966   | <u>33 228</u><br>32 086   |
| 225-101-0613 | 1 20-1         | . | 1 | 1380 | <u>84 327</u><br>65 203   | <u>86 084</u><br>65 203   |
| 225-101-0614 | 1 20-2         | . | 1 | 1380 | <u>62 644</u><br>60 383   | <u>62 891</u><br>60 627   |
| 225-101-0615 | 2 20-1         | . | 1 | 1200 | <u>124 832</u><br>108 906 | <u>126 360</u><br>108 906 |

|              |        |   |   |      |                          |                           |                           |                           |                         |                         |                         |
|--------------|--------|---|---|------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |        |   |   |      |                          |                           | -                         | -                         | -                       | -                       | -                       |
| 225-101-0616 | 2 20-2 | . | 1 | 1200 | <u>64 586</u><br>62 500  | <u>140 526</u><br>135 740 | <u>142 525</u><br>135 740 | <u>138 462</u><br>135 740 | <u>67 035</u><br>64 920 | <u>66 128</u><br>62 500 | <u>65 217</u><br>62 500 |
| 225-101-0620 | 10     | . | 1 | 800  | <u>36 800</u><br>32 299  |                           |                           |                           |                         |                         |                         |
| 225-101-0621 | 6      | . | 1 | 2260 | <u>91 606</u><br>79 131  |                           |                           |                           |                         |                         |                         |
| 225-101-0622 | 10     | . | 1 | 2480 | <u>100 735</u><br>87 042 |                           |                           |                           |                         |                         |                         |

**225-104.**

|              |                  |   |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |                  |   |   |      |                           |                           | -                         | -                         | -                         |                           |
| 225-104-0100 | 30<br>24547-2016 | . |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 225-104-0124 | 4-100 ( 13)      | . | 1 | 1100 | <u>56 342</u><br>54 464   | <u>57 993</u><br>50 625   | <u>63 594</u><br>50 625   | <u>60 416</u><br>50 625   | <u>58 588</u><br>56 683   | <u>57 756</u><br>54 464   |
| 225-104-0143 | 9-100 ( 17)      | . | 1 | 2100 | <u>110 766</u><br>107 143 | <u>118 174</u><br>103 962 | <u>128 866</u><br>103 962 | <u>122 800</u><br>103 962 | <u>115 053</u><br>111 378 | <u>113 465</u><br>107 143 |
| 225-104-0200 | 30<br>24547-2016 | . |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 225-104-0201 | 1.100            | . | 1 | 1000 | <u>98 899</u><br>92 112   |                           |                           |                           |                           |                           |
| 225-104-0202 | 1.150            | . | 1 | 1500 | <u>148 351</u><br>138 170 |                           |                           |                           |                           |                           |

8.04-08-2023

148

|              |        |   |   |      |                         |                         |
|--------------|--------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |        |   |   |      | -                       | -                       |
| 225-101-0616 | 2 20-2 | . | 1 | 1200 | <u>66 927</u><br>64 813 | <u>67 141</u><br>65 025 |
| 225-101-0620 | 10     | . | 1 | 800  |                         |                         |
| 225-101-0621 | 6      | . | 1 | 2260 |                         |                         |
| 225-101-0622 | 10     | . | 1 | 2480 |                         |                         |

|              |                  |   |   |      |                           |                           |                           |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |                  |   |   |      | -                         | -                         | -                         |
| 225-104-0100 | 30<br>24547-2016 | . |   |      |                           |                           |                           |
| 225-104-0124 | 4-100 ( 13)      | . | 1 | 1100 | <u>56 921</u><br>54 464   | <u>58 488</u><br>56 585   | <u>58 685</u><br>56 779   |
| 225-104-0143 | 9-100 ( 17)      | . | 1 | 2100 | <u>111 871</u><br>107 143 | <u>114 863</u><br>111 191 | <u>115 239</u><br>111 562 |
| 225-104-0200 | 30 24547-2016    | . |   |      |                           |                           |                           |
| 225-104-0201 | 1.100            | . | 1 | 1000 |                           |                           |                           |
| 225-104-0202 | 1.150            | . | 1 | 1500 |                           |                           |                           |

|              |       |   |   |      |                           |  |   |   |   |   |
|--------------|-------|---|---|------|---------------------------|--|---|---|---|---|
|              |       |   |   |      |                           |  | - | - | - | - |
| 225-104-0203 | 1.200 | . | 1 | 2000 | <u>195 781</u><br>182 246 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0205 | 2.100 | . | 1 | 1200 | <u>98 560</u><br>90 809   |  |   |   |   |   |
| 225-104-0206 | 2.150 | . | 1 | 1800 | <u>178 019</u><br>165 802 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0207 | 2.200 | . | 1 | 2400 | <u>193 459</u><br>178 031 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0210 | 3.150 | . | 1 | 2300 | <u>227 467</u><br>211 856 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0211 | 3.200 | . | 1 | 3100 | <u>305 664</u><br>284 642 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0213 | 4.100 | . | 1 | 1700 | <u>135 520</u><br>124 621 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0214 | 4.150 | . | 1 | 2600 | <u>257 138</u><br>239 491 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0215 | 4.200 | . | 1 | 3500 | <u>230 093</u><br>208 613 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0217 | 5.100 | . | 1 | 2100 | <u>170 481</u><br>156 958 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0219 | 5.200 | . | 1 | 4300 | <u>348 083</u><br>320 411 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0221 | 6.100 | . | 1 | 2400 | <u>162 686</u><br>147 861 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0223 | 6.200 | . | 1 | 4800 | <u>316 136</u><br>286 667 |  |   |   |   |   |

|              |       |   |   |      |   |   |   |
|--------------|-------|---|---|------|---|---|---|
|              |       |   |   | ,    | - | - | - |
| 225-104-0203 | 1.200 | . | 1 | 2000 |   |   |   |
| 225-104-0205 | 2.100 | . | 1 | 1200 |   |   |   |
| 225-104-0206 | 2.150 | . | 1 | 1800 |   |   |   |
| 225-104-0207 | 2.200 | . | 1 | 2400 |   |   |   |
| 225-104-0210 | 3.150 | . | 1 | 2300 |   |   |   |
| 225-104-0211 | 3.200 | . | 1 | 3100 |   |   |   |
| 225-104-0213 | 4.100 | . | 1 | 1700 |   |   |   |
| 225-104-0214 | 4.150 | . | 1 | 2600 |   |   |   |
| 225-104-0215 | 4.200 | . | 1 | 3500 |   |   |   |
| 225-104-0217 | 5.100 | . | 1 | 2100 |   |   |   |
| 225-104-0219 | 5.200 | . | 1 | 4300 |   |   |   |
| 225-104-0221 | 6.100 | . | 1 | 2400 |   |   |   |
| 225-104-0223 | 6.200 | . | 1 | 4800 |   |   |   |

|              |                  |   |   |      |                           |  |   |   |   |   |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|--|---|---|---|---|
|              |                  |   |   |      |                           |  | - | - | - | - |
| 225-104-0225 | 7.100            | . | 1 | 3300 | <u>351 248</u><br>328 362 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0226 | 7.150            | . | 1 | 4900 | <u>483 021</u><br>449 795 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0227 | 7.200            | . | 1 | 6600 | <u>650 601</u><br>605 847 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0232 | 9.100            | . | 1 | 4000 | <u>395 890</u><br>368 735 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0240 | 19.200           | . | 1 | 2000 | <u>162 982</u><br>150 090 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0300 | 30<br>24547-2016 | . |   |      |                           |  |   |   |   |   |
| 225-104-0301 | 14-132 ( 27)     | . | 1 | 1300 | <u>136 562</u><br>127 582 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0302 | 15-132 ( 28)     | . | 1 | 1900 | <u>182 610</u><br>169 818 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0303 | 16-132 ( 29)     | . | 1 | 2500 | <u>240 743</u><br>223 902 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0304 | 17-132 ( 76)     | . | 1 | 3900 | <u>367 095</u><br>340 990 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0305 | 11-170           | . | 1 | 2700 | <u>216 035</u><br>198 709 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0307 | 12-170           | . | 1 | 4000 | <u>295 613</u><br>270 425 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0309 | 13-170           | . | 1 | 5500 | <u>382 014</u><br>347 860 |  |   |   |   |   |

|              |                  |   |   |      |   |   |   |
|--------------|------------------|---|---|------|---|---|---|
|              |                  |   |   |      | - | - | - |
| 225-104-0225 | 7.100            | . | 1 | 3300 |   |   |   |
| 225-104-0226 | 7.150            | . | 1 | 4900 |   |   |   |
| 225-104-0227 | 7.200            | . | 1 | 6600 |   |   |   |
| 225-104-0232 | 9.100            | . | 1 | 4000 |   |   |   |
| 225-104-0240 | 19.200           | . | 1 | 2000 |   |   |   |
| 225-104-0300 | 30<br>24547-2016 | . |   |      |   |   |   |
| 225-104-0301 | 14-132 ( 27)     | . | 1 | 1300 |   |   |   |
| 225-104-0302 | 15-132 ( 28)     | . | 1 | 1900 |   |   |   |
| 225-104-0303 | 16-132 ( 29)     | . | 1 | 2500 |   |   |   |
| 225-104-0304 | 17-132 ( 76)     | . | 1 | 3900 |   |   |   |
| 225-104-0305 | 11-170           | . | 1 | 2700 |   |   |   |
| 225-104-0307 | 12-170           | . | 1 | 4000 |   |   |   |
| 225-104-0309 | 13-170           | . | 1 | 5500 |   |   |   |

|              |                      |   |   |      |                           |  |   |   |   |   |
|--------------|----------------------|---|---|------|---------------------------|--|---|---|---|---|
|              |                      |   |   |      |                           |  | - | - | - | - |
| 225-104-0312 | 14-170               | . | 1 | 8500 | <u>770 710</u><br>714 390 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0400 | 30<br>24547-2016     | . |   |      |                           |  |   |   |   |   |
| 225-104-0401 | 15-170               | . | 1 | 2500 | <u>194 837</u><br>178 897 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0406 | 17-170               | . | 1 | 4900 | <u>323 925</u><br>293 818 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0500 | 30, 35<br>24547-2016 | . |   |      |                           |  |   |   |   |   |
| 225-104-0501 | 1.100 ( 80)          | . | 1 | 1700 | <u>219 562</u><br>201 956 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0503 | 2.100 ( 81)          | . | 1 | 1800 | <u>260 152</u><br>240 968 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0505 | 3.100 ( 82)          | . | 1 | 2000 | <u>335 159</u><br>312 939 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0507 | 4.100 ( 83)          | . | 1 | 2000 | <u>320 336</u><br>298 407 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0509 | 5.100 ( 84)          | . | 1 | 2300 | <u>295 388</u><br>271 601 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0510 | 5.200                | . | 1 | 4600 | <u>632 422</u><br>584 032 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0511 | 6.100 ( 85)          | . | 1 | 2600 | <u>387 308</u><br>359 372 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0513 | 7.100 ( 86)          | . | 1 | 2800 | <u>396 660</u><br>366 975 |  |   |   |   |   |

|              |                      |   |   |      |   |   |   |
|--------------|----------------------|---|---|------|---|---|---|
|              |                      |   |   |      | - | - | - |
| 225-104-0312 | 14-170               | . | 1 | 8500 |   |   |   |
| 225-104-0400 | 30<br>24547-2016     | . |   |      |   |   |   |
| 225-104-0401 | 15-170               | . | 1 | 2500 |   |   |   |
| 225-104-0406 | 17-170               | . | 1 | 4900 |   |   |   |
| 225-104-0500 | 30, 35<br>24547-2016 | . |   |      |   |   |   |
| 225-104-0501 | 1.100 ( 80)          | . | 1 | 1700 |   |   |   |
| 225-104-0503 | 2.100 ( 81)          | . | 1 | 1800 |   |   |   |
| 225-104-0505 | 3.100 ( 82)          | . | 1 | 2000 |   |   |   |
| 225-104-0507 | 4.100 ( 83)          | . | 1 | 2000 |   |   |   |
| 225-104-0509 | 5.100 ( 84)          | . | 1 | 2300 |   |   |   |
| 225-104-0510 | 5.200                | . | 1 | 4600 |   |   |   |
| 225-104-0511 | 6.100 ( 85)          | . | 1 | 2600 |   |   |   |
| 225-104-0513 | 7.100 ( 86)          | . | 1 | 2800 |   |   |   |

|              |              |   |   |       |                               |  |   |   |   |   |
|--------------|--------------|---|---|-------|-------------------------------|--|---|---|---|---|
|              |              |   |   |       |                               |  | - | - | - | - |
| 225-104-0515 | 8.100 ( 87)  | . | 1 | 3200  | <u>439 250</u><br>405 600     |  |   |   |   |   |
| 225-104-0516 | 8.200        | . | 1 | 6400  | <u>894 276</u><br>826 668     |  |   |   |   |   |
| 225-104-0517 | 9.100 ( 88)  | . | 1 | 4000  | <u>549 034</u><br>506 972     |  |   |   |   |   |
| 225-104-0518 | 9.200        | . | 1 | 8000  | <u>1 117 843</u><br>1 033 332 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0519 | 10.100 ( 47) | . | 1 | 3500  | <u>477 926</u><br>441 171     |  |   |   |   |   |
| 225-104-0520 | 10.200       | . | 1 | 7000  | <u>1 033 457</u><br>958 425   |  |   |   |   |   |
| 225-104-0521 | 11.100 ( 48) | . | 1 | 4200  | <u>553 576</u><br>509 861     |  |   |   |   |   |
| 225-104-0523 | 12.100 ( 89) | . | 1 | 5600  | <u>758 148</u><br>699 468     |  |   |   |   |   |
| 225-104-0525 | 13.100 ( 49) | . | 1 | 4400  | <u>580 493</u><br>534 685     |  |   |   |   |   |
| 225-104-0527 | 14.100 ( 50) | . | 1 | 5800  | <u>763 155</u><br>702 812     |  |   |   |   |   |
| 225-104-0528 | 14.200       | . | 1 | 11600 | <u>1 620 870</u><br>1 498 329 |  |   |   |   |   |
| 225-104-0529 | 15.100 ( 90) | . | 1 | 7800  | <u>1 080 759</u><br>998 540   |  |   |   |   |   |
| 225-104-0530 | 15.200       | . | 1 | 15600 | <u>2 179 793</u><br>2 014 997 |  |   |   |   |   |

|              |              |   |   |       |   |   |   |
|--------------|--------------|---|---|-------|---|---|---|
|              |              |   |   |       | - | - | - |
| 225-104-0515 | 8.100 ( 87)  | . | 1 | 3200  |   |   |   |
| 225-104-0516 | 8.200        | . | 1 | 6400  |   |   |   |
| 225-104-0517 | 9.100 ( 88)  | . | 1 | 4000  |   |   |   |
| 225-104-0518 | 9.200        | . | 1 | 8000  |   |   |   |
| 225-104-0519 | 10.100 ( 47) | . | 1 | 3500  |   |   |   |
| 225-104-0520 | 10.200       | . | 1 | 7000  |   |   |   |
| 225-104-0521 | 11.100 ( 48) | . | 1 | 4200  |   |   |   |
| 225-104-0523 | 12.100 ( 89) | . | 1 | 5600  |   |   |   |
| 225-104-0525 | 13.100 ( 49) | . | 1 | 4400  |   |   |   |
| 225-104-0527 | 14.100 ( 50) | . | 1 | 5800  |   |   |   |
| 225-104-0528 | 14.200       | . | 1 | 11600 |   |   |   |
| 225-104-0529 | 15.100 ( 90) | . | 1 | 7800  |   |   |   |
| 225-104-0530 | 15.200       | . | 1 | 15600 |   |   |   |

|              |                      |   |   |       |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|--------------|----------------------|---|---|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|              |                      |   |   |       |                               |                               | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 225-104-0531 | 16.100 ( 91)         | . | 1 | 6200  | <u>824 737</u><br>760 057     |                               |                               |                               |                               |                               |
| 225-104-0532 | 17.100 ( 92)         | . | 1 | 8000  | <u>1 230 402</u><br>1 143 685 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 225-104-0533 | 18.100 ( 93)         | . | 1 | 10000 | <u>1 975 745</u><br>1 858 765 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 225-104-0534 | 19.100 ( 94)         | . | 1 | 9100  | <u>958 066</u><br>868 082     | <u>1 011 332</u><br>989 330   | 916 307<br>868 082            | <u>995 002</u><br>973 194     | 919 250<br>868 082            | 940 913<br>868 082            |
| 225-104-0535 | 20.100 ( 95)         | . | 1 | 10000 | <u>1 322 484</u><br>1 218 313 | <u>1 421 530</u><br>1 393 674 | <u>1 276 594</u><br>1 218 313 | <u>1 403 585</u><br>1 375 942 | <u>1 277 714</u><br>1 218 313 | <u>1 303 635</u><br>1 218 313 |
| 225-104-0536 | 21.100 ( 96 )        | . | 1 | 13700 | <u>2 871 945</u><br>2 708 443 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 225-104-0537 | 22.100 ( 97)         | . | 1 | 1900  | <u>293 002</u><br>272 391     |                               |                               |                               |                               |                               |
| 225-104-0538 | 23.100 ( 100)        | . | 1 | 2400  | <u>329 617</u><br>304 376     |                               |                               |                               |                               |                               |
| 225-104-0539 | 24.100 ( 103)        | . | 1 | 3100  | <u>459 120</u><br>425 863     |                               |                               |                               |                               |                               |
| 225-104-0540 | 25.100 ( 51)         | . | 1 | 3900  | <u>603 688</u><br>561 338     |                               |                               |                               |                               |                               |
| 225-104-0541 | 26.100 ( 54)         | . | 1 | 4800  | <u>742 463</u><br>690 350     |                               |                               |                               |                               |                               |
| 225-104-0600 | 30, 35<br>24547-2016 | . |   |       |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
| 225-104-0602 | 28 ( 101)            | . | 1 | 2900  | <u>343 913</u><br>314 480     |                               |                               |                               |                               |                               |

|              |                      |   |   |       |                               |                               |                               |
|--------------|----------------------|---|---|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|              |                      |   |   |       | -                             | -                             | -                             |
| 225-104-0531 | 16.100 ( 91)         | . | 1 | 6200  |                               |                               |                               |
| 225-104-0532 | 17.100 ( 92)         | . | 1 | 8000  |                               |                               |                               |
| 225-104-0533 | 18.100 ( 93)         | . | 1 | 10000 |                               |                               |                               |
| 225-104-0534 | 19.100 ( 94)         | . | 1 | 9100  | <u>946 705</u><br>868 082     | <u>989 699</u><br>868 082     | <u>1 001 283</u><br>868 082   |
| 225-104-0535 | 20.100 ( 95)         | . | 1 | 10000 | <u>1 309 999</u><br>1 218 313 | <u>1 357 246</u><br>1 218 313 | <u>1 369 975</u><br>1 218 313 |
| 225-104-0536 | 21.100 ( 96 )        | . | 1 | 13700 |                               |                               |                               |
| 225-104-0537 | 22.100 ( 97)         | . | 1 | 1900  |                               |                               |                               |
| 225-104-0538 | 23.100 ( 100)        | . | 1 | 2400  |                               |                               |                               |
| 225-104-0539 | 24.100 ( 103)        | . | 1 | 3100  |                               |                               |                               |
| 225-104-0540 | 25.100 ( 51)         | . | 1 | 3900  |                               |                               |                               |
| 225-104-0541 | 26.100 ( 54)         | . | 1 | 4800  |                               |                               |                               |
| 225-104-0600 | 30, 35<br>24547-2016 | . |   |       |                               |                               |                               |
| 225-104-0602 | 28 ( 101)            | . | 1 | 2900  |                               |                               |                               |

|              |           |   |   |      |                             |                           |                           |                           |                           |                             |
|--------------|-----------|---|---|------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|              |           |   |   |      |                             |                           | -                         | -                         | -                         | -                           |
| 225-104-0603 | 29 ( 104) | . | 1 | 3700 | <u>457 830</u><br>419 904   |                           |                           |                           |                           |                             |
| 225-104-0606 | 32 ( 99)  | . | 1 | 2100 | <u>241 669</u><br>220 500   |                           |                           |                           |                           |                             |
| 225-104-0607 | 33 ( 102) | . | 1 | 2600 | <u>265 793</u><br>240 239   |                           |                           |                           |                           |                             |
| 225-104-0608 | 34 ( 105) | . | 1 | 3400 | <u>355 701</u><br>322 125   |                           |                           |                           |                           |                             |
| 225-104-0609 | 35 ( 53)  | . | 1 | 4400 | <u>461 660</u><br>418 182   |                           |                           |                           |                           |                             |
| 225-104-0610 | 36 ( 56)  | . | 1 | 5500 | <u>561 664</u><br>507 619   |                           |                           |                           |                           |                             |
| 225-104-0611 | 37 ( 106) | . | 1 | 7500 | <u>717 707</u><br>644 954   |                           |                           |                           |                           |                             |
| 225-104-0612 | 38 ( 107) | . | 1 | 9900 | <u>1 023 014</u><br>925 497 | <u>962 652</u><br>925 497 | <u>977 583</u><br>925 497 | <u>945 620</u><br>925 497 | <u>980 936</u><br>925 497 | <u>1 004 353</u><br>925 497 |

**225-105.**

|              |               |   |   |      |                          |                           |                         |                           |                         |                          |                          |
|--------------|---------------|---|---|------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
|              |               |   |   |      |                          |                           | -                       | -                         | -                       | -                        | -                        |
| 225-105-0100 | 30 13015-2012 | . |   |      |                          |                           |                         |                           |                         |                          |                          |
| 225-105-0101 | 4             | . | 1 | 1900 | <u>104 676</u><br>87 758 | <u>108 550</u><br>105 173 | <u>95 957</u><br>87 758 | <u>105 140</u><br>101 804 | <u>97 319</u><br>87 758 | <u>101 094</u><br>87 758 | <u>102 303</u><br>87 758 |

|              |           |   |   |      |                             |                             |                             |
|--------------|-----------|---|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|              |           |   |   |      | -                           | -                           | -                           |
| 225-104-0603 | 29 ( 104) | . | 1 | 3700 |                             |                             |                             |
| 225-104-0606 | 32 ( 99)  | . | 1 | 2100 |                             |                             |                             |
| 225-104-0607 | 33 ( 102) | . | 1 | 2600 |                             |                             |                             |
| 225-104-0608 | 34 ( 105) | . | 1 | 3400 |                             |                             |                             |
| 225-104-0609 | 35 ( 53)  | . | 1 | 4400 |                             |                             |                             |
| 225-104-0610 | 36 ( 56)  | . | 1 | 5500 |                             |                             |                             |
| 225-104-0611 | 37 ( 106) | . | 1 | 7500 |                             |                             |                             |
| 225-104-0612 | 38 ( 107) | . | 1 | 9900 | <u>1 010 654</u><br>925 497 | <u>1 057 428</u><br>925 497 | <u>1 070 030</u><br>925 497 |

|              |               |   |   |      |                          |                          |
|--------------|---------------|---|---|------|--------------------------|--------------------------|
|              |               |   |   |      | -                        | -                        |
| 225-105-0100 | 30 13015-2012 | . |   |      |                          |                          |
| 225-105-0101 | 4             | . | 1 | 1900 | <u>111 280</u><br>87 758 | <u>113 699</u><br>87 758 |

|              |   |   |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|--------------|---|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |   |   |   |      |                           |                           | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 225-105-0103 | 5 | . | 1 | 1400 | <u>35 442</u><br>33 482   | <u>64 347</u><br>57 160   | <u>68 286</u><br>57 160   | <u>64 768</u><br>57 160   | <u>38 300</u><br>36 306   | <u>37 242</u><br>33 482   | <u>36 179</u><br>33 482   |
| 225-105-0107 | 8 | . | 1 | 2900 | <u>151 588</u><br>125 926 | <u>150 925</u><br>145 945 | <u>138 280</u><br>125 926 | <u>145 721</u><br>140 803 | <u>140 424</u><br>125 926 | <u>146 122</u><br>125 926 | <u>147 967</u><br>125 926 |
| 225-105-0109 | 9 | . | 1 | 2200 | <u>47 628</u><br>44 643   | <u>113 236</u><br>109 473 | <u>103 758</u><br>94 408  | <u>109 288</u><br>105 572 | <u>52 118</u><br>49 080   | <u>50 455</u><br>44 643   | <u>48 785</u><br>44 643   |

**225-107.**

|              |                        |   |   |      |                          |  |   |   |   |   |   |
|--------------|------------------------|---|---|------|--------------------------|--|---|---|---|---|---|
|              |                        |   |   |      |                          |  | - | - | - | - | - |
| 225-107-0100 | 20, 22,5<br>13015-2012 | . |   |      |                          |  |   |   |   |   |   |
| 225-107-0101 | 18                     | . | 1 | 300  | <u>17 668</u><br>14 975  |  |   |   |   |   |   |
| 225-107-0102 | 19                     | . | 1 | 500  | <u>31 642</u><br>27 109  |  |   |   |   |   |   |
| 225-107-0103 | 20                     | . | 1 | 600  | <u>39 288</u><br>33 823  |  |   |   |   |   |   |
| 225-107-0104 | 42                     | . | 1 | 2000 | <u>112 806</u><br>94 946 |  |   |   |   |   |   |
| 225-107-0105 | 43                     | . | 1 | 1500 | <u>86 405</u><br>72 975  |  |   |   |   |   |   |
| 225-107-0106 | 44                     | . | 1 | 1300 | <u>74 663</u><br>63 028  |  |   |   |   |   |   |

|              |   |   |   |      |                           |                           |
|--------------|---|---|---|------|---------------------------|---------------------------|
|              |   |   |   |      | -                         | -                         |
| 225-105-0103 | 5 | . | 1 | 1400 | <u>38 174</u><br>36 181   | <u>38 424</u><br>36 428   |
| 225-105-0107 | 8 | . | 1 | 2900 | <u>161 669</u><br>125 926 | <u>165 360</u><br>125 926 |
| 225-105-0109 | 9 | . | 1 | 2200 | <u>51 919</u><br>48 884   | <u>52 313</u><br>49 273   |

|              |                        |   |   |      |   |   |
|--------------|------------------------|---|---|------|---|---|
|              |                        |   |   |      | - | - |
| 225-107-0100 | 20, 22,5<br>13015-2012 | . |   |      |   |   |
| 225-107-0101 | 18                     | . | 1 | 300  |   |   |
| 225-107-0102 | 19                     | . | 1 | 500  |   |   |
| 225-107-0103 | 20                     | . | 1 | 600  |   |   |
| 225-107-0104 | 42                     | . | 1 | 2000 |   |   |
| 225-107-0105 | 43                     | . | 1 | 1500 |   |   |
| 225-107-0106 | 44                     | . | 1 | 1300 |   |   |

|              |    |   |   |      |                                 |                                  |                                 |                                  |                                 |                                 |                                 |
|--------------|----|---|---|------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|              |    |   |   |      | ,                               | .                                | -                               | -                                | -                               | -                               | -                               |
| 225-107-0107 | 45 | . | 1 | 1100 | <u>66 477</u><br><u>56 567</u>  |                                  |                                 |                                  |                                 |                                 |                                 |
| 225-107-0108 | 46 | . | 1 | 1000 | <u>58 481</u><br><u>49 511</u>  |                                  |                                 |                                  |                                 |                                 |                                 |
| 225-107-0109 | 1  | . | 1 | 1000 | <u>56 549</u><br><u>47 616</u>  | <u>63 335</u><br><u>61 484</u>   | <u>51 960</u><br><u>47 616</u>  | <u>61 540</u><br><u>59 711</u>   | <u>52 666</u><br><u>47 616</u>  | <u>54 664</u><br><u>47 616</u>  | <u>55 301</u><br><u>47 616</u>  |
| 225-107-0110 | 2  | . | 1 | 1300 | <u>71 755</u><br><u>60 177</u>  | <u>80 050</u><br><u>77 670</u>   | <u>65 789</u><br><u>60 177</u>  | <u>77 717</u><br><u>75 365</u>   | <u>66 721</u><br><u>60 177</u>  | <u>69 305</u><br><u>60 177</u>  | <u>70 132</u><br><u>60 177</u>  |
| 225-107-0111 | 3  | . | 1 | 1600 | <u>113 255</u><br><u>98 516</u> | <u>129 664</u><br><u>126 367</u> | <u>105 913</u><br><u>98 516</u> | <u>126 793</u><br><u>123 529</u> | <u>106 863</u><br><u>98 516</u> | <u>110 239</u><br><u>98 516</u> | <u>111 258</u><br><u>98 516</u> |
| 225-107-0112 | 4  | . | 1 | 1100 | <u>66 916</u><br><u>56 997</u>  | <u>75 558</u><br><u>73 452</u>   | <u>61 868</u><br><u>56 997</u>  | <u>73 584</u><br><u>71 502</u>   | <u>62 607</u><br><u>56 997</u>  | <u>64 842</u><br><u>56 997</u>  | <u>65 543</u><br><u>56 997</u>  |
| 225-107-0113 | 5  | . | 1 | 1500 | <u>84 169</u><br><u>70 783</u>  | <u>93 990</u><br><u>91 226</u>   | <u>77 286</u><br><u>70 783</u>  | <u>91 299</u><br><u>88 566</u>   | <u>78 349</u><br><u>70 783</u>  | <u>81 342</u><br><u>70 783</u>  | <u>82 296</u><br><u>70 783</u>  |
| 225-107-0114 | 11 | . | 1 | 300  | <u>15 114</u><br><u>12 470</u>  | <u>13 576</u><br><u>12 470</u>   | <u>13 737</u><br><u>12 470</u>  | <u>13 096</u><br><u>12 470</u>   | <u>14 127</u><br><u>12 470</u>  | <u>14 548</u><br><u>12 470</u>  | <u>14 739</u><br><u>12 470</u>  |
| 225-107-0115 | 12 | . | 1 | 500  | <u>28 280</u><br><u>23 814</u>  | <u>25 718</u><br><u>23 814</u>   | <u>25 986</u><br><u>23 814</u>  | <u>24 917</u><br><u>23 814</u>   | <u>26 636</u><br><u>23 814</u>  | <u>27 338</u><br><u>23 814</u>  | <u>27 656</u><br><u>23 814</u>  |
| 225-107-0116 | 13 | . | 1 | 600  | <u>35 585</u><br><u>30 192</u>  | <u>32 510</u><br><u>30 192</u>   | <u>32 831</u><br><u>30 192</u>  | <u>31 549</u><br><u>30 192</u>   | <u>33 611</u><br><u>30 192</u>  | <u>34 454</u><br><u>30 192</u>  | <u>34 835</u><br><u>30 192</u>  |

**225-108.**

|              |            |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
|              |            |   |  |  | , | . | - | - | - | - | - |
| 225-108-0100 | 13015-2012 | 3 |  |  |   |   |   |   |   |   |   |

|              |    |   |   |      |                          |                          |
|--------------|----|---|---|------|--------------------------|--------------------------|
|              |    |   |   |      | -                        | -                        |
| 225-107-0107 | 45 | . | 1 | 1100 |                          |                          |
| 225-107-0108 | 46 | . | 1 | 1000 |                          |                          |
| 225-107-0109 | 1  | . | 1 | 1000 | <u>60 025</u><br>47 616  | <u>61 298</u><br>47 616  |
| 225-107-0110 | 2  | . | 1 | 1300 | <u>76 274</u><br>60 177  | <u>77 929</u><br>60 177  |
| 225-107-0111 | 3  | . | 1 | 1600 | <u>118 817</u><br>98 516 | <u>120 854</u><br>98 516 |
| 225-107-0112 | 4  | . | 1 | 1100 | <u>70 740</u><br>56 997  | <u>72 140</u><br>56 997  |
| 225-107-0113 | 5  | . | 1 | 1500 | <u>89 383</u><br>70 783  | <u>91 293</u><br>70 783  |
| 225-107-0114 | 11 | . | 1 | 300  | <u>16 156</u><br>12 470  | <u>16 538</u><br>12 470  |
| 225-107-0115 | 12 | . | 1 | 500  | <u>30 018</u><br>23 814  | <u>30 655</u><br>23 814  |
| 225-107-0116 | 13 | . | 1 | 600  | <u>37 670</u><br>30 192  | <u>38 434</u><br>30 192  |

|              |            |   |  |  |   |   |
|--------------|------------|---|--|--|---|---|
|              |            |   |  |  | - | - |
| 225-108-0100 | 13015-2012 | 3 |  |  |   |   |

|              |                    |   |   |      |                           |                         |                          |                          |                           |                           |                           |
|--------------|--------------------|---|---|------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |                    |   |   |      |                           |                         | -                        | -                        | -                         | -                         | -                         |
| 225-108-0101 | 4,8 13015-2012 3,6 | 3 | 1 | 2502 | <u>104 437</u><br>100 446 | <u>97 059</u><br>80 985 | <u>109 799</u><br>80 985 | <u>102 572</u><br>80 985 | <u>109 540</u><br>105 489 | <u>107 653</u><br>100 446 | <u>105 753</u><br>100 446 |

**225-109.**

|              |                  |   |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |                  |   |   |      |                           |                           | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 225-109-0100 | 20<br>13015-2012 | . |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 225-109-0101 | 1                | . | 1 | 2200 | <u>140 888</u><br>120 912 | <u>129 614</u><br>120 912 | <u>130 792</u><br>120 912 | <u>126 091</u><br>120 912 | <u>133 653</u><br>120 912 | <u>136 741</u><br>120 912 | <u>138 141</u><br>120 912 |
| 225-109-0102 | 2                | . | 1 | 2900 | <u>178 796</u><br>152 601 | <u>163 935</u><br>152 601 | <u>165 488</u><br>152 601 | <u>159 291</u><br>152 601 | <u>169 260</u><br>152 601 | <u>173 330</u><br>152 601 | <u>175 176</u><br>152 601 |
| 225-109-0103 | 3                | . | 1 | 5200 | <u>322 887</u><br>275 871 | <u>296 240</u><br>275 871 | <u>299 024</u><br>275 871 | <u>287 912</u><br>275 871 | <u>305 787</u><br>275 871 | <u>313 085</u><br>275 871 | <u>316 395</u><br>275 871 |
| 225-109-0104 | 4 ( 38 )         | . | 1 | 2500 | <u>66 033</u><br>62 500   | <u>142 365</u><br>132 573 | <u>143 704</u><br>132 573 | <u>138 361</u><br>132 573 | <u>71 136</u><br>67 542   | <u>69 246</u><br>62 500   | <u>67 349</u><br>62 500   |
| 225-109-0105 | 5 ( 39 )         | . | 1 | 3100 | <u>204 647</u><br>178 984 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 225-109-0106 | 6 ( 40 )         | . | 1 | 4200 | <u>107 683</u><br>101 786 | <u>236 472</u><br>220 075 | <u>238 721</u><br>220 075 | <u>229 746</u><br>220 075 | <u>116 255</u><br>110 257 | <u>113 081</u><br>101 786 | <u>109 893</u><br>101 786 |
| 225-109-0107 | 7 ( 41 )         | . | 1 | 5400 | <u>335 047</u><br>290 764 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 225-109-0108 | 57 ( 1 )         | . | 1 | 3800 | <u>231 208</u><br>196 943 | <u>205 397</u><br>198 781 | <u>213 770</u><br>196 943 | <u>198 578</u><br>192 043 | <u>216 323</u><br>196 943 | <u>224 045</u><br>196 943 | <u>226 463</u><br>196 943 |

|              |                    |   |   |      |                           |                           |
|--------------|--------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|
|              |                    |   |   |      | -                         | -                         |
| 225-108-0101 | 4,8 13015-2012 3,6 | 3 | 1 | 2502 | <u>109 314</u><br>105 265 | <u>109 761</u><br>105 707 |

|              |                  |   |   |      |                           |                           |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|
|              |                  |   |   |      | -                         | -                         |
| 225-109-0100 | 20<br>13015-2012 | . |   |      |                           |                           |
| 225-109-0101 | 1                | . | 1 | 2200 | <u>148 535</u><br>120 912 | <u>151 336</u><br>120 912 |
| 225-109-0102 | 2                | . | 1 | 2900 | <u>188 877</u><br>152 601 | <u>192 569</u><br>152 601 |
| 225-109-0103 | 3                | . | 1 | 5200 | <u>340 963</u><br>275 871 | <u>347 582</u><br>275 871 |
| 225-109-0104 | 4 ( 38 )         | . | 1 | 2500 | <u>70 910</u><br>67 319   | <u>71 357</u><br>67 761   |
| 225-109-0105 | 5 ( 39 )         | . | 1 | 3100 |                           |                           |
| 225-109-0106 | 6 ( 40 )         | . | 1 | 4200 | <u>115 876</u><br>109 882 | <u>116 627</u><br>110 624 |
| 225-109-0107 | 7 ( 41 )         | . | 1 | 5400 |                           |                           |
| 225-109-0108 | 57 ( 1 )         | . | 1 | 3800 | <u>244 417</u><br>196 943 | <u>249 254</u><br>196 943 |

|              |               |   |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|--------------|---------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |               |   |   |      |                           |                           | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 225-109-0109 | 58 ( 2 )      | . | 1 | 6500 | <u>389 207</u><br>330 720 | <u>344 926</u><br>333 686 | <u>359 379</u><br>330 720 | <u>333 261</u><br>322 160 | <u>363 796</u><br>330 720 | <u>376 955</u><br>330 720 | <u>381 092</u><br>330 720 |
| 225-109-0110 | 59 ( 3 )      | . | 1 | 2800 | <u>167 695</u><br>142 499 | <u>148 343</u><br>143 504 | <u>154 846</u><br>142 499 | <u>143 319</u><br>138 539 | <u>156 748</u><br>142 499 | <u>162 417</u><br>142 499 | <u>164 199</u><br>142 499 |
| 225-109-0111 | 78            | . | 1 | 6200 | <u>415 495</u><br>364 047 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 225-109-0112 | 79            | . | 1 | 2000 | <u>130 966</u><br>114 430 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 225-109-0113 | 108 ( 4 )     | . | 1 | 4400 | <u>256 617</u><br>217 160 | <u>226 205</u><br>218 682 | <u>236 425</u><br>217 160 | <u>218 309</u><br>210 880 | <u>239 469</u><br>217 160 | <u>248 323</u><br>217 160 | <u>251 124</u><br>217 160 |
| 225-109-0200 | 20 13015-2012 | . |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 225-109-0201 | 30 ( 8)       | . | 1 | 1600 | <u>93 569</u><br>79 215   | <u>86 952</u><br>84 161   | <u>86 226</u><br>79 215   | <u>84 081</u><br>81 324   | <u>87 331</u><br>79 215   | <u>90 553</u><br>79 215   | <u>91 571</u><br>79 215   |
| 225-109-0202 | 31 ( 9)       | . | 1 | 3100 | <u>162 577</u><br>140 938 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 225-109-0203 | 32            | . | 1 | 2300 | <u>152 554</u><br>135 873 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 225-109-0205 | 34 ( 10)      | . | 1 | 2500 | <u>74 165</u><br>70 536   | <u>167 977</u><br>163 235 | <u>169 091</u><br>157 463 | <u>163 490</u><br>158 802 | <u>79 268</u><br>75 578   | <u>77 378</u><br>70 536   | <u>75 481</u><br>70 536   |
| 225-109-0206 | 35 ( 11)      | . | 1 | 3000 | <u>173 218</u><br>151 966 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 225-109-0207 | 36 ( 12)      | . | 1 | 4000 | <u>102 039</u><br>96 429  | <u>228 127</u><br>221 022 | <u>224 936</u><br>207 225 | <u>220 949</u><br>213 929 | <u>110 203</u><br>104 496 | <u>107 179</u><br>96 429  | <u>104 143</u><br>96 429  |
| 225-109-0208 | 37 ( 13)      | . | 1 | 4900 | <u>321 253</u><br>276 617 | <u>287 947</u><br>271 793 | <u>298 767</u><br>276 617 | <u>279 517</u><br>271 793 | <u>296 997</u><br>271 793 | <u>312 017</u><br>276 617 | <u>315 136</u><br>276 617 |

|              |               |   |   |      |                           |                           |
|--------------|---------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|
|              |               |   |   |      | -                         | -                         |
| 225-109-0109 | 58 ( 2 )      | . | 1 | 6500 | <u>411 802</u><br>330 720 | <u>420 076</u><br>330 720 |
| 225-109-0110 | 59 ( 3 )      | . | 1 | 2800 | <u>177 428</u><br>142 499 | <u>180 992</u><br>142 499 |
| 225-109-0111 | 78            | . | 1 | 6200 |                           |                           |
| 225-109-0112 | 79            | . | 1 | 2000 |                           |                           |
| 225-109-0113 | 108 ( 4 )     | . | 1 | 4400 | <u>271 912</u><br>217 160 | <u>277 513</u><br>217 160 |
| 225-109-0200 | 20 13015-2012 | . |   |      |                           |                           |
| 225-109-0201 | 30 ( 8)       | . | 1 | 1600 | <u>99 130</u><br>79 215   | <u>101 167</u><br>79 215  |
| 225-109-0202 | 31 ( 9)       | . | 1 | 3100 |                           |                           |
| 225-109-0203 | 32            | . | 1 | 2300 |                           |                           |
| 225-109-0205 | 34 ( 10)      | . | 1 | 2500 | <u>79 042</u><br>75 355   | <u>79 489</u><br>75 797   |
| 225-109-0206 | 35 ( 11)      | . | 1 | 3000 |                           |                           |
| 225-109-0207 | 36 ( 12)      | . | 1 | 4000 | <u>109 842</u><br>104 139 | <u>110 557</u><br>104 846 |
| 225-109-0208 | 37 ( 13)      | . | 1 | 4900 | <u>338 287</u><br>276 617 | <u>344 524</u><br>276 617 |

|              |    |   |   |      |                           |  |   |   |   |   |   |
|--------------|----|---|---|------|---------------------------|--|---|---|---|---|---|
|              |    |   |   |      |                           |  | - | - | - | - | - |
| 225-109-0209 | 77 | . | 1 | 6800 | <u>419 727</u><br>371 023 |  |   |   |   |   |   |

**225-2.**  
**225-201.**

|              |            |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |            |   |   |      |                         |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 225-201-0100 | 13015-2012 | . |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-201-0103 | 2-10       | . | 1 | 1875 | <u>46 814</u><br>44 196 | <u>56 476</u><br>44 749 | <u>66 023</u><br>44 749 | <u>60 607</u><br>44 749 | <u>50 641</u><br>47 978 | <u>49 224</u><br>44 196 | <u>47 801</u><br>44 196 |
| 225-201-0105 | 3-10       | . | 1 | 2828 | <u>37 936</u><br>34 375 | <u>51 839</u><br>34 805 | <u>66 239</u><br>34 805 | <u>58 070</u><br>34 805 | <u>43 708</u><br>40 079 | <u>41 570</u><br>34 375 | <u>39 424</u><br>34 375 |
| 225-201-0107 | 4-10       | . | 1 | 4040 | <u>44 706</u><br>39 732 | <u>64 374</u><br>40 229 | <u>84 945</u><br>40 229 | <u>73 275</u><br>40 229 | <u>52 953</u><br>47 881 | <u>49 899</u><br>39 732 | <u>46 832</u><br>39 732 |

**225-202.**

|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      |                         |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 225-202-1100 | 13015-2012       | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-202-1104 | 8 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2475 | <u>75 094</u><br>71 481 | <u>36 736</u><br>21 998 | <u>49 339</u><br>21 998 | <u>42 189</u><br>21 998 | <u>80 230</u><br>76 556 | <u>78 275</u><br>71 481 | <u>76 397</u><br>71 481 |

8.04-08-2023

170

|              |    |   |   |      |   |   |
|--------------|----|---|---|------|---|---|
|              |    |   |   | ,    | - | - |
| 225-109-0209 | 77 | . | 1 | 6800 |   |   |

|              |            |   |   |      |                         |                         |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |            |   |   | ,    | -                       | -                       |
| 225-201-0100 | 13015-2012 | . |   |      |                         |                         |
| 225-201-0103 | 2-10       | . | 1 | 1875 | <u>50 472</u><br>47 811 | <u>50 807</u><br>48 142 |
| 225-201-0105 | 3-10       | . | 1 | 2828 | <u>43 453</u><br>39 826 | <u>43 958</u><br>40 326 |
| 225-201-0107 | 4-10       | . | 1 | 4040 | <u>52 588</u><br>47 520 | <u>53 310</u><br>48 234 |

|              |                  |   |   |      |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   | ,    | -                       | -                       |
| 225-202-1100 | 13015-2012       | 3 |   |      |                         |                         |
| 225-202-1104 | 8 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2475 | <u>80 002</u><br>76 331 | <u>80 453</u><br>76 776 |

**225-203.**

|              |                           |   |   |      |                         |                         |                          |                          |                         |                         |                         |
|--------------|---------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                           |   |   |      |                         |                         | -                        | -                        | -                       | -                       | -                       |
| 225-203-0100 | 13015-2012                | 3 |   |      |                         |                         |                          |                          |                         |                         |                         |
| 225-203-0103 | 8 / 2, 1 3<br>13015-2012  | 3 | 1 | 2510 | <u>89 386</u><br>85 566 | <u>38 820</u><br>24 746 | <u>28 390</u><br>24 746  | <u>33 178</u><br>24 746  | <u>94 489</u><br>90 608 | <u>92 612</u><br>85 566 | <u>90 707</u><br>85 566 |
| 225-203-0104 | 8 / 2, 1 3<br>13015-2012  | 3 | 1 | 2501 | <u>82 246</u><br>78 520 | <u>95 540</u><br>79 501 | <u>108 275</u><br>79 501 | <u>101 050</u><br>79 501 | <u>87 349</u><br>83 562 | <u>85 460</u><br>78 520 | <u>83 562</u><br>78 520 |
| 225-203-0107 | 15 / 2, 1 3<br>13015-2012 | 3 | 1 | 2513 | <u>53 201</u><br>25 379 | <u>39 482</u><br>25 379 | <u>29 039</u><br>25 379  | <u>33 833</u><br>25 379  | <u>43 911</u><br>25 379 | <u>48 402</u><br>25 379 | <u>50 002</u><br>25 379 |
| 225-203-0500 | 13015-2012                | 3 |   |      |                         |                         |                          |                          |                         |                         |                         |
| 225-203-0501 | 13015-2012                | 3 | 1 | 2542 | <u>82 090</u><br>78 321 | <u>93 954</u><br>77 714 | <u>106 897</u><br>77 714 | <u>99 554</u><br>77 714  | <u>87 175</u><br>83 345 | <u>85 357</u><br>78 321 | <u>83 428</u><br>78 321 |

**225-204.**

|              |            |   |   |      |                           |  |   |   |   |   |   |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|--|---|---|---|---|---|
|              |            |   |   |      |                           |  | - | - | - | - | - |
| 225-204-0100 | 13015-2012 | . |   |      |                           |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0101 | 1-         | . | 1 | 2500 | <u>297 399</u><br>288 186 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0102 | 2-         | . | 1 | 3000 | <u>320 839</u><br>310 489 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0103 | 2- -       | . | 1 | 3000 | <u>245 619</u><br>236 744 |  |   |   |   |   |   |

|              |                           |   |   |      |                         |                         |
|--------------|---------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                           |   |   |      | -                       | -                       |
| 225-203-0100 | 13015-2012                | 3 |   |      |                         |                         |
| 225-203-0103 | 8 / 2, 1 3<br>13015-2012  | 3 | 1 | 2510 | <u>94 263</u><br>90 385 | <u>94 711</u><br>90 827 |
| 225-203-0104 | 8 / 2, 1 3<br>13015-2012  | 3 | 1 | 2501 | <u>87 123</u><br>83 339 | <u>87 570</u><br>83 781 |
| 225-203-0107 | 15 / 2, 1 3<br>13015-2012 | 3 | 1 | 2513 | <u>61 998</u><br>25 379 | <u>65 197</u><br>25 379 |
| 225-203-0500 | 13015-2012                | 3 |   |      |                         |                         |
| 225-203-0501 | 13015-2012                | 3 | 1 | 2542 | <u>86 950</u><br>83 123 | <u>87 396</u><br>83 563 |

|              |            |   |   |      |   |   |
|--------------|------------|---|---|------|---|---|
|              |            |   |   |      | - | - |
| 225-204-0100 | 13015-2012 | . |   |      |   |   |
| 225-204-0101 | 1-         | . | 1 | 2500 |   |   |
| 225-204-0102 | 2-         | . | 1 | 3000 |   |   |
| 225-204-0103 | 2- -       | . | 1 | 3000 |   |   |

|              |     |   |   |       |                               |  |   |   |   |   |   |
|--------------|-----|---|---|-------|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|              |     |   |   |       |                               |  | - | - | - | - | - |
| 225-204-0106 | 5-  | . | 1 | 6500  | <u>955 240</u><br>927 715     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0107 | 5-  | . | 1 | 7500  | <u>1 105 786</u><br>1 073 956 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0108 | 1-  | . | 1 | 10600 | <u>1 798 025</u><br>1 748 427 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0109 | 2-  | . | 1 | 11600 | <u>1 836 195</u><br>1 784 497 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0112 | 1-2 | . | 1 | 1500  | <u>214 005</u><br>207 779     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0113 | 2-2 | . | 1 | 2400  | <u>141 197</u><br>135 182     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0114 | 2-0 | . | 1 | 2400  | <u>215 991</u><br>208 509     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0116 | 3-0 | . | 1 | 2900  | <u>247 880</u><br>239 096     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0117 | 4-2 | . | 1 | 3400  | <u>334 899</u><br>323 732     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0118 | 4-4 | . | 1 | 3400  | <u>385 402</u><br>373 245     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0120 | 5-2 | . | 1 | 4480  | <u>340 015</u><br>327 287     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0121 | 5-4 | . | 1 | 4480  | <u>355 424</u><br>342 394     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0122 | 6-2 | . | 1 | 5800  | <u>467 581</u><br>450 565     |  |   |   |   |   |   |

|              |     |   |   |       |   |   |
|--------------|-----|---|---|-------|---|---|
|              |     |   |   | ,     | - | - |
| 225-204-0106 | 5-  | . | 1 | 6500  |   |   |
| 225-204-0107 | 5-  | . | 1 | 7500  |   |   |
| 225-204-0108 | 1-  | . | 1 | 10600 |   |   |
| 225-204-0109 | 2-  | . | 1 | 11600 |   |   |
| 225-204-0112 | 1-2 | . | 1 | 1500  |   |   |
| 225-204-0113 | 2-2 | . | 1 | 2400  |   |   |
| 225-204-0114 | 2-0 | . | 1 | 2400  |   |   |
| 225-204-0116 | 3-0 | . | 1 | 2900  |   |   |
| 225-204-0117 | 4-2 | . | 1 | 3400  |   |   |
| 225-204-0118 | 4-4 | . | 1 | 3400  |   |   |
| 225-204-0120 | 5-2 | . | 1 | 4480  |   |   |
| 225-204-0121 | 5-4 | . | 1 | 4480  |   |   |
| 225-204-0122 | 6-2 | . | 1 | 5800  |   |   |

|              |      |   |   |      |                             |  |   |   |   |   |   |
|--------------|------|---|---|------|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|
|              |      |   |   |      |                             |  | - | - | - | - | - |
| 225-204-0123 | 6-4  | . | 1 | 5600 | <u>468 678</u><br>451 912   |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0124 | 6-0  | . | 1 | 6700 | <u>573 246</u><br>552 941   |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0125 | 6-2  | . | 1 | 6700 | <u>785 995</u><br>761 519   |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0126 | 6-4  | . | 1 | 6700 | <u>603 834</u><br>582 929   |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0129 | 3-   | . | 1 | 4300 | <u>349 832</u><br>337 155   |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0131 | 5-   | . | 1 | 6250 | <u>505 855</u><br>487 480   |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0132 | 5-   | . | 1 | 7500 | <u>1 022 635</u><br>992 436 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0150 | 2-05 | . | 1 | 2400 | <u>212 139</u><br>204 733   |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0151 | 2-05 | . | 1 | 1980 | <u>199 116</u><br>192 533   |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0152 | 3-05 | . | 1 | 2900 | <u>148 750</u><br>141 909   |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0153 | 3-05 | . | 1 | 2500 | <u>145 637</u><br>139 399   |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0154 | 4-05 | . | 1 | 3300 | <u>191 328</u><br>183 112   |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0155 | 4-05 | . | 1 | 2900 | <u>287 267</u><br>277 711   |  |   |   |   |   |   |

|              |      |   |   |      |   |   |
|--------------|------|---|---|------|---|---|
|              |      |   |   | ,    | - | - |
| 225-204-0123 | 6-4  | . | 1 | 5600 |   |   |
| 225-204-0124 | 6-0  | . | 1 | 6700 |   |   |
| 225-204-0125 | 6-2  | . | 1 | 6700 |   |   |
| 225-204-0126 | 6-4  | . | 1 | 6700 |   |   |
| 225-204-0129 | 3-   | . | 1 | 4300 |   |   |
| 225-204-0131 | 5-   | . | 1 | 6250 |   |   |
| 225-204-0132 | 5-   | . | 1 | 7500 |   |   |
| 225-204-0150 | 2-05 | . | 1 | 2400 |   |   |
| 225-204-0151 | 2-05 | . | 1 | 1980 |   |   |
| 225-204-0152 | 3-05 | . | 1 | 2900 |   |   |
| 225-204-0153 | 3-05 | . | 1 | 2500 |   |   |
| 225-204-0154 | 4-05 | . | 1 | 3300 |   |   |
| 225-204-0155 | 4-05 | . | 1 | 2900 |   |   |

|              |         |   |   |      |                               |  |   |   |   |   |   |
|--------------|---------|---|---|------|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|              |         |   |   |      |                               |  | - | - | - | - | - |
| 225-204-0164 | 3- 5    | . | 1 | 4500 | <u>372 080</u><br>358 696     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0165 | 5- 5    | . | 1 | 6250 | <u>499 254</u><br>481 009     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0167 | 6- 5    | . | 1 | 6750 | <u>1 009 668</u><br>980 738   |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0176 | -2      | . | 1 | 3640 | <u>290 650</u><br>280 026     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0178 | -4      | . | 1 | 2180 | <u>216 698</u><br>209 499     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0179 | -5      | . | 1 | 2760 | <u>263 150</u><br>254 256     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0180 | -6      | . | 1 | 2720 | <u>555 286</u><br>540 718     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0181 | 15.15   | . | 1 | 2500 | <u>382 061</u><br>371 187     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0182 | 18.18   | . | 1 | 3000 | <u>418 672</u><br>406 404     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0183 | 4-1/5   | . | 1 | 3450 | <u>320 107</u><br>309 163     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0184 | 4-2-    | . | 1 | 3400 | <u>362 159</u><br>350 458     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0185 | 5- -350 | . | 1 | 6250 | <u>1 142 329</u><br>1 111 474 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0186 | 4-1/5   | . | 1 | 2950 | <u>302 748</u><br>292 821     |  |   |   |   |   |   |

|              |         |   |   |      |   |   |
|--------------|---------|---|---|------|---|---|
|              |         |   |   | ,    | - | - |
| 225-204-0164 | 3- 5    | . | 1 | 4500 |   |   |
| 225-204-0165 | 5- 5    | . | 1 | 6250 |   |   |
| 225-204-0167 | 6- 5    | . | 1 | 6750 |   |   |
| 225-204-0176 | -2      | . | 1 | 3640 |   |   |
| 225-204-0178 | -4      | . | 1 | 2180 |   |   |
| 225-204-0179 | -5      | . | 1 | 2760 |   |   |
| 225-204-0180 | -6      | . | 1 | 2720 |   |   |
| 225-204-0181 | 15.15   | . | 1 | 2500 |   |   |
| 225-204-0182 | 18.18   | . | 1 | 3000 |   |   |
| 225-204-0183 | 4-1/5   | . | 1 | 3450 |   |   |
| 225-204-0184 | 4-2-    | . | 1 | 3400 |   |   |
| 225-204-0185 | 5- -350 | . | 1 | 6250 |   |   |
| 225-204-0186 | 4-1/5   | . | 1 | 2950 |   |   |

|              |            |   |   |      |                           |  |   |   |   |   |   |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|--|---|---|---|---|---|
|              |            |   |   |      |                           |  | - | - | - | - | - |
| 225-204-0187 | 3- -0      | . | 1 | 4250 | <u>413 327</u><br>399 472 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0188 | 3- -       | . | 1 | 4250 | <u>292 053</u><br>280 576 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0189 | 5-2-       | . | 1 | 4475 | <u>315 275</u><br>303 039 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0190 | 5-4-       | . | 1 | 4475 | <u>329 578</u><br>317 061 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0191 | 5- 5 -     | . | 1 | 6250 | <u>367 026</u><br>351 374 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0192 | 5- -       | . | 1 | 6250 | <u>392 931</u><br>376 770 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0193 | 6-2-       | . | 1 | 5600 | <u>375 996</u><br>361 047 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0195 | 6-4-       | . | 1 | 5600 | <u>362 482</u><br>347 798 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0196 | 3- 5 -     | . | 1 | 4250 | <u>265 883</u><br>254 920 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0200 | 13015-2012 | . | 1 | 4250 |                           |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0201 | 1,5 1-2    | . | 1 | 1680 | <u>215 981</u><br>209 473 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0202 | 1,5 1,5-2  | . | 1 | 1980 | <u>239 351</u><br>231 979 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0203 | 1,5 2,2-2  | . | 1 | 2400 | <u>289 709</u><br>280 781 |  |   |   |   |   |   |

|              |            |   |   |      |   |   |
|--------------|------------|---|---|------|---|---|
|              |            |   |   | ,    | - | - |
| 225-204-0187 | 3- -0      | . | 1 | 4250 |   |   |
| 225-204-0188 | 3- -       | . | 1 | 4250 |   |   |
| 225-204-0189 | 5-2-       | . | 1 | 4475 |   |   |
| 225-204-0190 | 5-4-       | . | 1 | 4475 |   |   |
| 225-204-0191 | 5- 5 -     | . | 1 | 6250 |   |   |
| 225-204-0192 | 5- -       | . | 1 | 6250 |   |   |
| 225-204-0193 | 6-2-       | . | 1 | 5600 |   |   |
| 225-204-0195 | 6-4-       | . | 1 | 5600 |   |   |
| 225-204-0196 | 3- 5 -     | . | 1 | 4250 |   |   |
| 225-204-0200 | 13015-2012 | . | 1 | 4250 |   |   |
| 225-204-0201 | 1,5 1-2    | . | 1 | 1680 |   |   |
| 225-204-0202 | 1,5 1,5-2  | . | 1 | 1980 |   |   |
| 225-204-0203 | 1,5 2,2-2  | . | 1 | 2400 |   |   |

|              |             |   |   |      |                           |  |   |   |   |   |   |
|--------------|-------------|---|---|------|---------------------------|--|---|---|---|---|---|
|              |             |   |   |      |                           |  | - | - | - | - | - |
| 225-204-0204 | 2 2,1-2     | . | 1 | 3730 | <u>396 574</u><br>383 752 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0205 | 2 2,1-4     | . | 1 | 3730 | <u>405 649</u><br>392 648 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0206 | 2 2,8-2     | . | 1 | 4250 | <u>454 545</u><br>439 882 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0207 | 2 2,8-4     | . | 1 | 4250 | <u>463 620</u><br>448 779 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0208 | 2 3,5-4     | . | 1 | 5050 | <u>548 400</u><br>530 815 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0209 | 2 3,5-2     | . | 1 | 6180 | <u>620 825</u><br>600 291 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0210 | 2 3,5-4     | . | 1 | 6180 | <u>628 031</u><br>607 356 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0211 | 2 1,6-      | . | 1 | 3280 | <u>388 212</u><br>376 162 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0212 | 2 2,3-      | . | 1 | 4030 | <u>492 008</u><br>476 909 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0213 | 2 3,0-      | . | 1 | 4650 | <u>622 318</u><br>603 824 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0214 | 2 3,6-      | . | 1 | 5200 | <u>717 296</u><br>696 195 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0215 | 2 3,6- 5    | . | 1 | 5200 | <u>681 931</u><br>661 524 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0216 | 2 2,3- -350 | . | 1 | 4030 | <u>724 622</u><br>704 961 |  |   |   |   |   |   |

|              |             |   |   |      |   |   |
|--------------|-------------|---|---|------|---|---|
|              |             |   |   | ,    | - | - |
| 225-204-0204 | 2 2,1-2     | . | 1 | 3730 |   |   |
| 225-204-0205 | 2 2,1-4     | . | 1 | 3730 |   |   |
| 225-204-0206 | 2 2,8-2     | . | 1 | 4250 |   |   |
| 225-204-0207 | 2 2,8-4     | . | 1 | 4250 |   |   |
| 225-204-0208 | 2 3,5-4     | . | 1 | 5050 |   |   |
| 225-204-0209 | 2 3,5-2     | . | 1 | 6180 |   |   |
| 225-204-0210 | 2 3,5-4     | . | 1 | 6180 |   |   |
| 225-204-0211 | 2 1,6-      | . | 1 | 3280 |   |   |
| 225-204-0212 | 2 2,3-      | . | 1 | 4030 |   |   |
| 225-204-0213 | 2 3,0-      | . | 1 | 4650 |   |   |
| 225-204-0214 | 2 3,6-      | . | 1 | 5200 |   |   |
| 225-204-0215 | 2 3,6- 5    | . | 1 | 5200 |   |   |
| 225-204-0216 | 2 2,3- -350 | . | 1 | 4030 |   |   |

|              |               |   |   |      |                               |  |   |   |   |   |   |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|              |               |   |   |      |                               |  | - | - | - | - | - |
| 225-204-0217 | 2 3,0- -350   | . | 1 | 4650 | <u>652 878</u><br>633 786     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0218 | 2 3,6- -350   | . | 1 | 5200 | <u>750 794</u><br>729 037     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0219 | 2 2,3- 5      | . | 1 | 4030 | <u>527 242</u><br>511 451     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0220 | 2,7 3,5-4     | . | 1 | 6600 | <u>707 884</u><br>685 075     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0221 | 2,7 4,5-4     | . | 1 | 7900 | <u>876 232</u><br>848 363     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0222 | 2,7 3,5-      | . | 1 | 6850 | <u>927 497</u><br>900 043     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0223 | 2,7 4,5-      | . | 1 | 8100 | <u>1 108 454</u><br>1 075 760 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0224 | 2,7 3,5- 5    | . | 1 | 6850 | <u>835 946</u><br>810 287     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0225 | 2,7 4,5- 5    | . | 1 | 8100 | <u>1 029 448</u><br>998 304   |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0226 | 2,7 4,5- -350 | . | 1 | 8100 | <u>1 138 348</u><br>1 105 068 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0227 | 2,7 2,7-      | . | 1 | 6900 | <u>967 470</u><br>939 165     |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0228 | 2,7 4,2-      | . | 1 | 8800 | <u>1 246 746</u><br>1 210 394 |  |   |   |   |   |   |
| 225-204-0229 | 2,7 2,7- 5    | . | 1 | 6900 | <u>1 103 595</u><br>1 072 620 |  |   |   |   |   |   |

|              |               |   |   |      |   |   |
|--------------|---------------|---|---|------|---|---|
|              |               |   |   | ,    | - | - |
| 225-204-0217 | 2 3,0- -350   | . | 1 | 4650 |   |   |
| 225-204-0218 | 2 3,6- -350   | . | 1 | 5200 |   |   |
| 225-204-0219 | 2 2,3- 5      | . | 1 | 4030 |   |   |
| 225-204-0220 | 2,7 3,5-4     | . | 1 | 6600 |   |   |
| 225-204-0221 | 2,7 4,5-4     | . | 1 | 7900 |   |   |
| 225-204-0222 | 2,7 3,5-      | . | 1 | 6850 |   |   |
| 225-204-0223 | 2,7 4,5-      | . | 1 | 8100 |   |   |
| 225-204-0224 | 2,7 3,5- 5    | . | 1 | 6850 |   |   |
| 225-204-0225 | 2,7 4,5- 5    | . | 1 | 8100 |   |   |
| 225-204-0226 | 2,7 4,5- -350 | . | 1 | 8100 |   |   |
| 225-204-0227 | 2,7 2,7-      | . | 1 | 6900 |   |   |
| 225-204-0228 | 2,7 4,2-      | . | 1 | 8800 |   |   |
| 225-204-0229 | 2,7 2,7- 5    | . | 1 | 6900 |   |   |

8.04-08-2023

|              |               |   |   |      |                               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |               |   |   |      |                               |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 225-204-0230 | 2,7 4,2- 5    | . | 1 | 8800 | <u>1 204 841</u><br>1 169 310 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-204-0231 | 2,7 2,7- -350 | . | 1 | 6900 | <u>997 231</u><br>968 342     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-204-0232 | 2,7 4,2- -350 | . | 1 | 8800 | <u>1 275 440</u><br>1 238 525 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-204-0300 | 2387-2013     | . |   |      |                               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-204-0301 | 95-2          | . | 1 | 750  | <u>42 399</u><br>41 071       | <u>70 805</u><br>68 016 | <u>68 513</u><br>64 676 | <u>69 515</u><br>68 016 | <u>43 930</u><br>42 584 | <u>43 363</u><br>41 071 | <u>42 794</u><br>41 071 |
| 225-204-0302 | 95-1          | . | 1 | 750  | <u>35 171</u><br>33 929       | <u>46 732</u><br>42 642 | <u>48 842</u><br>42 642 | <u>46 958</u><br>42 642 | <u>36 701</u><br>35 441 | <u>36 135</u><br>33 929 | <u>35 565</u><br>33 929 |
| 225-204-0303 | 95-2          | . | 1 | 750  | <u>44 658</u><br>43 304       | <u>49 977</u><br>44 749 | <u>53 796</u><br>44 749 | <u>51 629</u><br>44 749 | <u>46 189</u><br>44 816 | <u>45 622</u><br>43 304 | <u>45 053</u><br>43 304 |
| 225-204-0304 | 95-3          | . | 1 | 800  | <u>63 338</u><br>60 461       |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-204-0307 | 105           | . | 1 | 1175 | <u>97 187</u><br>92 879       |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-204-0308 | 105-3,5       | . | 1 | 1175 | <u>53 715</u><br>51 786       | <u>92 465</u><br>88 314 | <u>66 253</u><br>52 433 | <u>90 443</u><br>88 314 | <u>56 114</u><br>54 156 | <u>55 225</u><br>51 786 | <u>54 333</u><br>51 786 |
| 225-204-0309 | 105-5         | . | 1 | 1125 | <u>70 376</u><br>68 304       | <u>82 869</u><br>78 094 | <u>83 472</u><br>78 094 | <u>81 068</u><br>78 094 | <u>72 672</u><br>70 573 | <u>71 821</u><br>68 304 | <u>70 968</u><br>68 304 |
| 225-204-0310 | 105-5         | . | 1 | 1100 | <u>62 076</u><br>58 611       |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-204-0311 | 110-3,5       | . | 1 | 1125 | <u>54 111</u><br>52 232       | <u>60 442</u><br>52 885 | <u>66 171</u><br>52 885 | <u>62 921</u><br>52 885 | <u>56 408</u><br>54 501 | <u>55 557</u><br>52 232 | <u>54 703</u><br>52 232 |

|              |               |   |   |      |                         |                         |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |               |   |   |      | -                       | -                       |
| 225-204-0230 | 2,7 4,2- 5    | . | 1 | 8800 |                         |                         |
| 225-204-0231 | 2,7 2,7- -350 | . | 1 | 6900 |                         |                         |
| 225-204-0232 | 2,7 4,2- -350 | . | 1 | 8800 |                         |                         |
| 225-204-0300 | 2387-2013     | . |   |      |                         |                         |
| 225-204-0301 | 95-2          | . | 1 | 750  | <u>43 862</u><br>42 517 | <u>43 996</u><br>42 650 |
| 225-204-0302 | 95-1          | . | 1 | 750  | <u>36 634</u><br>35 374 | <u>36 768</u><br>35 507 |
| 225-204-0303 | 95-2          | . | 1 | 750  | <u>46 121</u><br>44 749 | <u>46 255</u><br>44 882 |
| 225-204-0304 | 95-3          | . | 1 | 800  |                         |                         |
| 225-204-0307 | 105           | . | 1 | 1175 |                         |                         |
| 225-204-0308 | 105-3,5       | . | 1 | 1175 | <u>56 007</u><br>54 051 | <u>56 218</u><br>54 258 |
| 225-204-0309 | 105-5         | . | 1 | 1125 | <u>72 570</u><br>70 472 | <u>72 771</u><br>70 671 |
| 225-204-0310 | 105-5         | . | 1 | 1100 |                         |                         |
| 225-204-0311 | 110-3,5       | . | 1 | 1125 | <u>56 306</u><br>54 401 | <u>56 507</u><br>54 600 |

|              |          |   |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|--------------|----------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |          |   |   |      |                           |                           | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 225-204-0312 | 110-5    | . | 1 | 1130 | <u>68 574</u><br>66 518   | <u>75 686</u><br>67 801   | <u>81 439</u><br>67 801   | <u>78 175</u><br>67 801   | <u>70 881</u><br>68 797   | <u>70 026</u><br>66 518   | <u>69 169</u><br>66 518   |
| 225-204-0314 | 164-9,3  | . | 1 | 3550 | <u>190 051</u><br>179 069 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 225-204-0315 | 164-10,3 | . | 1 | 3550 | <u>190 051</u><br>179 069 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 225-204-0316 | 164-10,7 | . | 1 | 3550 | <u>190 051</u><br>179 069 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 225-204-0317 | 164-12   | . | 1 | 3550 | <u>208 159</u><br>201 786 | <u>227 981</u><br>203 404 | <u>246 057</u><br>203 404 | <u>235 803</u><br>203 404 | <u>215 405</u><br>208 946 | <u>212 722</u><br>201 786 | <u>210 027</u><br>201 786 |
| 225-204-0318 | 164-12,7 | . | 1 | 3550 | <u>190 051</u><br>179 069 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 225-204-0319 | 164-14,3 | . | 1 | 3550 | <u>190 051</u><br>179 069 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 225-204-0600 | 937-92   | . |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 225-204-0601 | 1        | . | 1 | 800  | <u>61 430</u><br>59 821   | <u>61 792</u><br>56 049   | <u>65 865</u><br>56 049   | <u>63 554</u><br>56 049   | <u>63 063</u><br>61 435   | <u>62 458</u><br>59 821   | <u>61 851</u><br>59 821   |
| 225-204-0602 | 2        | . | 1 | 675  | <u>45 930</u><br>44 643   | <u>45 394</u><br>40 681   | <u>48 831</u><br>40 681   | <u>46 881</u><br>40 681   | <u>47 308</u><br>46 004   | <u>46 798</u><br>44 643   | <u>46 285</u><br>44 643   |
| 225-204-0603 | 3        | . | 1 | 550  | <u>39 466</u><br>38 393   | <u>38 217</u><br>34 353   | <u>41 018</u><br>34 353   | <u>39 429</u><br>34 353   | <u>40 588</u><br>39 502   | <u>40 173</u><br>38 393   | <u>39 755</u><br>38 393   |
| 225-204-0604 | 4        | . | 1 | 475  | <u>36 672</u><br>35 714   | <u>35 018</u><br>31 641   | <u>37 436</u><br>31 641   | <u>36 064</u><br>31 641   | <u>37 641</u><br>36 672   | <u>37 282</u><br>35 714   | <u>36 922</u><br>35 714   |
| 225-204-0605 | 5        | . | 1 | 400  | <u>28 456</u><br>27 679   | <u>26 285</u><br>23 504   | <u>28 322</u><br>23 504   | <u>27 167</u><br>23 504   | <u>29 272</u><br>28 485   | <u>28 970</u><br>27 679   | <u>28 666</u><br>27 679   |

|              |          |   |   |      |                           |                           |
|--------------|----------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|
|              |          |   |   |      | -                         | -                         |
| 225-204-0312 | 110-5    | . | 1 | 1130 | <u>70 778</u><br>68 696   | <u>70 981</u><br>68 896   |
| 225-204-0314 | 164-9,3  | . | 1 | 3550 |                           |                           |
| 225-204-0315 | 164-10,3 | . | 1 | 3550 |                           |                           |
| 225-204-0316 | 164-10,7 | . | 1 | 3550 |                           |                           |
| 225-204-0317 | 164-12   | . | 1 | 3550 | <u>215 084</u><br>208 629 | <u>215 719</u><br>209 257 |
| 225-204-0318 | 164-12,7 | . | 1 | 3550 |                           |                           |
| 225-204-0319 | 164-14,3 | . | 1 | 3550 |                           |                           |
| 225-204-0600 | 937-92   | . |   |      |                           |                           |
| 225-204-0601 | 1        | . | 1 | 800  | <u>62 990</u><br>61 364   | <u>63 134</u><br>61 505   |
| 225-204-0602 | 2        | . | 1 | 675  | <u>47 247</u><br>45 944   | <u>47 368</u><br>46 063   |
| 225-204-0603 | 3        | . | 1 | 550  | <u>40 539</u><br>39 453   | <u>40 637</u><br>39 550   |
| 225-204-0604 | 4        | . | 1 | 475  | <u>37 598</u><br>36 630   | <u>37 683</u><br>36 714   |
| 225-204-0605 | 5        | . | 1 | 400  | <u>29 236</u><br>28 450   | <u>29 308</u><br>28 520   |

|              |            |   |   |      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |            |   |   |      |                           |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 225-204-0800 | 2386-2013  | . |   |      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-204-0803 | 33-2       | . | 1 | 250  | <u>19 360</u><br>18 849   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-204-1000 | 13015-2012 | . |   |      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-204-1006 | 3-         | . | 1 | 1750 | <u>185 650</u><br>179 642 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-204-1300 | 13015-2012 | . |   |      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-204-1302 | 1          | . | 1 | 2190 | <u>305 300</u><br>296 351 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-204-1309 | 35-10      | . | 1 | 2200 | <u>201 619</u><br>194 689 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-204-1310 | 35-15      | . | 1 | 3275 | <u>346 567</u><br>335 341 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-204-1313 | 32.9       | . | 1 | 725  | <u>74 001</u><br>71 569   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-204-1314 | 32.9-1     | . | 1 | 725  | <u>68 262</u><br>65 943   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-204-1315 | 32.9-2     | . | 1 | 725  | <u>61 723</u><br>59 532   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-204-1400 | 13015-2012 | . |   |      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-204-1401 | 1.6        | . | 1 | 300  | <u>46 868</u><br>45 982   | <u>44 611</u><br>42 037 | <u>46 138</u><br>42 037 | <u>45 272</u><br>42 037 | <u>47 480</u><br>46 587 | <u>47 253</u><br>45 982 | <u>47 026</u><br>45 982 |

|              |            |   |   |      |                         |                         |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |            |   |   |      | -                       | -                       |
| 225-204-0800 | 2386-2013  | . |   |      |                         |                         |
| 225-204-0803 | 33-2       | . | 1 | 250  |                         |                         |
| 225-204-1000 | 13015-2012 | . |   |      |                         |                         |
| 225-204-1006 | 3-         | . | 1 | 1750 |                         |                         |
| 225-204-1300 | 13015-2012 | . |   |      |                         |                         |
| 225-204-1302 | 1          | . | 1 | 2190 |                         |                         |
| 225-204-1309 | 35-10      | . | 1 | 2200 |                         |                         |
| 225-204-1310 | 35-15      | . | 1 | 3275 |                         |                         |
| 225-204-1313 | 32.9       | . | 1 | 725  |                         |                         |
| 225-204-1314 | 32.9-1     | . | 1 | 725  |                         |                         |
| 225-204-1315 | 32.9-2     | . | 1 | 725  |                         |                         |
| 225-204-1400 | 13015-2012 | . |   |      |                         |                         |
| 225-204-1401 | 1.6        | . | 1 | 300  | <u>47 453</u><br>46 560 | <u>47 507</u><br>46 613 |

|              |            |   |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |   |   |      |                           |                           | -                         | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 225-204-1402 | 2.8        | . | 1 | 800  | <u>75 435</u><br>73 661   | <u>76 084</u><br>70 061   | <u>80 158</u><br>70 061   | <u>77 847</u><br>70 061   | <u>77 068</u><br>75 274   | <u>76 463</u><br>73 661   | <u>75 856</u><br>73 661   |
| 225-204-1403 | 4.4        | . | 1 | 1200 | <u>113 830</u><br>111 161 | <u>117 123</u><br>108 030 | <u>123 234</u><br>108 030 | <u>119 767</u><br>108 030 | <u>116 280</u><br>113 581 | <u>115 373</u><br>111 161 | <u>114 462</u><br>111 161 |
| 225-204-1404 | 6.0        | . | 1 | 1600 | <u>165 328</u><br>161 607 | <u>171 533</u><br>159 107 | <u>179 680</u><br>159 107 | <u>175 058</u><br>159 107 | <u>168 593</u><br>164 834 | <u>167 384</u><br>161 607 | <u>166 170</u><br>161 607 |
| 225-204-1405 | 8.4        | . | 1 | 2300 | <u>163 674</u><br>158 601 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 225-204-1406 | 10.2       | . | 1 | 2800 | <u>197 902</u><br>191 754 |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 225-204-1500 | 13015-2012 | . |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 225-204-1512 | 1          | . | 1 | 500  | <u>37 603</u><br>36 607   | <u>36 084</u><br>32 545   | <u>38 630</u><br>32 545   | <u>37 186</u><br>32 545   | <u>38 624</u><br>37 616   | <u>38 246</u><br>36 607   | <u>37 866</u><br>36 607   |

**226.****226-1.****226-102.**

|              |            |   |   |      |                           |                               |                           |                               |                           |                           |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |   |   |      |                           |                               | -                         | -                             | -                         | -                         |
| 226-102-0100 | 13015-2012 | . |   |      |                           |                               |                           |                               |                           |                           |
| 226-102-0101 | 9- 11-15 7 | . | 1 | 6370 | <u>769 240</u><br>704 318 |                               |                           |                               |                           |                           |
| 226-102-0102 | 9- 14- 7   | . | 1 | 6370 | <u>912 101</u><br>844 378 | <u>1 032 504</u><br>1 013 254 | <u>882 869</u><br>844 378 | <u>1 021 073</u><br>1 001 959 | <u>992 388</u><br>952 433 | <u>900 094</u><br>844 378 |

|              |            |   |   |      |                           |                           |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |   |   |      | -                         | -                         |
| 225-204-1402 | 2.8        | . | 1 | 800  | <u>76 996</u><br>75 203   | <u>77 139</u><br>75 344   |
| 225-204-1403 | 4.4        | . | 1 | 1200 | <u>116 171</u><br>113 474 | <u>116 386</u><br>113 686 |
| 225-204-1404 | 6.0        | . | 1 | 1600 | <u>168 449</u><br>164 691 | <u>168 735</u><br>164 974 |
| 225-204-1405 | 8.4        | . | 1 | 2300 |                           |                           |
| 225-204-1406 | 10.2       | . | 1 | 2800 |                           |                           |
| 225-204-1500 | 13015-2012 | . |   |      |                           |                           |
| 225-204-1512 | 1          | . | 1 | 500  | <u>38 578</u><br>37 571   | <u>38 668</u><br>37 659   |

|              |            |   |   |      |                           |                           |                           |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |   |   |      | -                         | -                         | -                         |
| 226-102-0100 | 13015-2012 | . |   |      |                           |                           |                           |
| 226-102-0101 | 9- 11-15 7 | . | 1 | 6370 |                           |                           |                           |
| 226-102-0102 | 9- 14- 7   | . | 1 | 6370 | <u>904 148</u><br>844 378 | <u>934 244</u><br>844 378 | <u>942 353</u><br>844 378 |

|              |                |   |   |       |                               |                               |                               |                               |                               |                               |
|--------------|----------------|---|---|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|              |                |   |   |       |                               |                               | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 226-102-0103 | 12- 11-15 7    | . | 1 | 8500  | <u>857 027</u><br>773 718     |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-102-0104 | 12- 14- 7      | . | 1 | 8500  | <u>1 025 504</u><br>938 892   | <u>1 158 837</u><br>1 135 745 | <u>986 498</u><br>938 892     | <u>1 143 583</u><br>1 120 673 | <u>1 072 849</u><br>1 022 515 | <u>1 009 482</u><br>938 892   |
| 226-102-0105 | 15- 14- 7      | . | 1 | 13500 | <u>1 805 731</u><br>1 664 701 | <u>2 040 572</u><br>2 001 526 | <u>1 743 780</u><br>1 664 701 | <u>2 016 346</u><br>1 977 587 | <u>1 982 021</u><br>1 898 781 | <u>1 780 285</u><br>1 664 701 |
| 226-102-0106 | 2 16,76- 11    | . | 1 | 15100 | <u>1 666 309</u><br>1 515 493 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-102-0107 | 16,76- 14- 7   | . | 1 | 15100 | <u>1 883 562</u><br>1 728 487 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-102-0108 | 2 18- 11-15 7  | . | 1 | 16200 | <u>1 696 049</u><br>1 536 044 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-102-0109 | 18- 14- 7      | . | 1 | 16200 | <u>2 018 220</u><br>1 851 899 | <u>2 298 038</u><br>2 252 969 | <u>1 943 879</u><br>1 851 899 | <u>2 268 967</u><br>2 224 243 | <u>2 161 090</u><br>2 063 780 | <u>1 987 684</u><br>1 851 899 |
| 226-102-0110 | 12- 11- 7      | . | 1 | 8500  | <u>938 000</u><br>853 104     | <u>932 668</u><br>899 509     | <u>898 993</u><br>853 104     | <u>918 045</u><br>899 509     | <u>948 367</u><br>899 509     | <u>921 978</u><br>853 104     |
| 226-102-0111 | 2 14,06- 11 7  | . | 1 | 12670 | <u>1 424 728</u><br>1 297 662 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-102-0112 | 2 15- 11 7     | . | 1 | 13500 | <u>1 477 569</u><br>1 342 973 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-102-0113 | 2 16,76- 11- 7 | . | 1 | 15100 | <u>1 630 265</u><br>1 480 157 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-102-0114 | 2 16,76- 14- 7 | . | 1 | 15100 | <u>1 746 384</u><br>1 593 999 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-102-0115 | 2 18- 11- 7    | . | 1 | 16200 | <u>1 660 808</u><br>1 501 495 |                               |                               |                               |                               |                               |

|              |                |   |   |       |                               |                               |                               |
|--------------|----------------|---|---|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|              |                |   |   |       | -                             | -                             | -                             |
| 226-102-0103 | 12- 11-15 7    | . | 1 | 8500  |                               |                               |                               |
| 226-102-0104 | 12- 14- 7      | . | 1 | 8500  | <u>1 014 892</u><br>938 892   | <u>1 055 051</u><br>938 892   | <u>1 065 872</u><br>938 892   |
| 226-102-0105 | 15- 14- 7      | . | 1 | 13500 | <u>1 788 877</u><br>1 664 701 | <u>1 852 660</u><br>1 664 701 | <u>1 869 845</u><br>1 664 701 |
| 226-102-0106 | 2 16,76- 11    | . | 1 | 15100 |                               |                               |                               |
| 226-102-0107 | 16,76- 14- 7   | . | 1 | 15100 |                               |                               |                               |
| 226-102-0108 | 2 18- 11-15 7  | . | 1 | 16200 |                               |                               |                               |
| 226-102-0109 | 18- 14- 7      | . | 1 | 16200 | <u>1 997 995</u><br>1 851 899 | <u>2 074 534</u><br>1 851 899 | <u>2 095 156</u><br>1 851 899 |
| 226-102-0110 | 12- 11- 7      | . | 1 | 8500  | <u>927 388</u><br>853 104     | <u>967 547</u><br>853 104     | <u>978 367</u><br>853 104     |
| 226-102-0111 | 2 14,06- 11 7  | . | 1 | 12670 |                               |                               |                               |
| 226-102-0112 | 2 15- 11 7     | . | 1 | 13500 |                               |                               |                               |
| 226-102-0113 | 2 16,76- 11- 7 | . | 1 | 15100 |                               |                               |                               |
| 226-102-0114 | 2 16,76- 14- 7 | . | 1 | 15100 |                               |                               |                               |
| 226-102-0115 | 2 18- 11- 7    | . | 1 | 16200 |                               |                               |                               |

|              |               |   |   |       |                               |                           |                           |                           |                           |                           |
|--------------|---------------|---|---|-------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |               |   |   |       |                               |                           | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 226-102-0116 | 2 15- 11-15 7 | . | 1 | 13500 | <u>1 508 729</u><br>1 373 522 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 226-102-0117 | 2 18- 14- 7   | . | 1 | 16200 | <u>1 674 358</u><br>1 514 779 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 226-102-0118 | -9            | . | 1 | 5000  | <u>578 195</u><br>527 737     |                           |                           |                           |                           |                           |
| 226-102-0200 | 13015-2012    | . |   |       |                               |                           |                           |                           |                           |                           |
| 226-102-0205 | 14            | . | 1 | 4200  | <u>315 581</u><br>276 533     | <u>294 059</u><br>276 533 | <u>296 308</u><br>276 533 | <u>287 333</u><br>276 533 | <u>301 770</u><br>276 533 | <u>307 665</u><br>276 533 |
| 226-102-0300 | 25912-2015    | . |   |       |                               |                           |                           |                           |                           |                           |
| 226-102-0301 | -14           | . | 1 | 4200  | <u>131 175</u><br>125 000     | <u>403 671</u><br>394 264 | <u>267 401</u><br>232 798 | <u>396 134</u><br>386 817 | <u>139 748</u><br>133 471 | <u>136 573</u><br>125 000 |
| 226-102-0302 | -18           | . | 1 | 5400  | <u>370 208</u><br>340 269     |                           |                           |                           |                           |                           |
| 226-102-0400 | 13015-2012    | . |   |       |                               |                           |                           |                           |                           |                           |
| 226-102-0401 | 1-4           | . | 1 | 2350  | <u>206 171</u><br>183 742     |                           |                           |                           |                           |                           |
| 226-102-0402 | 1-6           | . | 1 | 4250  | <u>297 881</u><br>258 789     |                           |                           |                           |                           |                           |
| 226-102-0403 | 1-8           | . | 1 | 7750  | <u>668 779</u><br>595 030     |                           |                           |                           |                           |                           |
| 226-102-0404 | 2-6           | . | 1 | 5500  | <u>426 240</u><br>374 851     |                           |                           |                           |                           |                           |
| 226-102-0406 | 400.98.25     | . | 1 | 2200  | <u>179 253</u><br>158 526     | <u>159 484</u><br>155 172 | <u>169 158</u><br>158 526 | <u>155 536</u><br>151 271 | <u>170 280</u><br>158 526 | <u>175 107</u><br>158 526 |

|              |               |   |   |       |                           |                           |                           |
|--------------|---------------|---|---|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |               |   |   |       | -                         | -                         | -                         |
| 226-102-0116 | 2 15- 11-15 7 | . | 1 | 13500 |                           |                           |                           |
| 226-102-0117 | 2 18- 14- 7   | . | 1 | 16200 |                           |                           |                           |
| 226-102-0118 | -9            | . | 1 | 5000  |                           |                           |                           |
| 226-102-0200 | 13015-2012    | . |   |       |                           |                           |                           |
| 226-102-0205 | 14            | . | 1 | 4200  | <u>310 338</u><br>276 533 | <u>330 181</u><br>276 533 | <u>335 528</u><br>276 533 |
| 226-102-0300 | 25912-2015    | . |   |       |                           |                           |                           |
| 226-102-0301 | -14           | . | 1 | 4200  | <u>133 386</u><br>125 000 | <u>139 369</u><br>133 096 | <u>140 120</u><br>133 839 |
| 226-102-0302 | -18           | . | 1 | 5400  |                           |                           |                           |
| 226-102-0400 | 13015-2012    | . |   |       |                           |                           |                           |
| 226-102-0401 | 1-4           | . | 1 | 2350  |                           |                           |                           |
| 226-102-0402 | 1-6           | . | 1 | 4250  |                           |                           |                           |
| 226-102-0403 | 1-8           | . | 1 | 7750  |                           |                           |                           |
| 226-102-0404 | 2-6           | . | 1 | 5500  |                           |                           |                           |
| 226-102-0406 | 400.98.25     | . | 1 | 2200  | <u>176 507</u><br>158 526 | <u>186 901</u><br>158 526 | <u>189 702</u><br>158 526 |

|              |            |   |   |      |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |   |   |      |                           |                           | -                         | -                         | -                         | -                         |
| 226-102-0407 | 400.98.40  | . | 1 | 3430 | <u>329 795</u><br>296 492 | <u>309 075</u><br>296 492 | <u>314 054</u><br>296 492 | <u>303 174</u><br>296 492 | <u>315 409</u><br>296 492 | <u>323 329</u><br>296 492 |
| 226-102-0409 | 400.124.25 | . | 1 | 2700 | <u>224 147</u><br>198 627 | <u>200 311</u><br>194 965 | <u>211 757</u><br>198 627 | <u>195 465</u><br>190 178 | <u>213 102</u><br>198 627 | <u>219 058</u><br>198 627 |
| 226-102-0410 | 400.124.40 | . | 1 | 4320 | <u>399 822</u><br>358 183 | <u>373 848</u><br>358 183 | <u>379 998</u><br>358 183 | <u>366 416</u><br>358 183 | <u>381 826</u><br>358 183 | <u>391 679</u><br>358 183 |
| 226-102-0412 | 600.98.30  | . | 1 | 4000 | <u>355 486</u><br>317 220 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 226-102-0414 | 600.124.30 | . | 1 | 5100 | <u>522 571</u><br>472 422 | <u>473 418</u><br>462 194 | <u>499 167</u><br>472 422 | <u>464 266</u><br>453 151 | <u>500 929</u><br>472 422 | <u>512 957</u><br>472 422 |
| 226-102-0416 | 800.98.40  | . | 1 | 7300 | <u>608 564</u><br>539 516 | <u>565 198</u><br>539 516 | <u>575 064</u><br>539 516 | <u>552 639</u><br>539 516 | <u>578 680</u><br>539 516 | <u>594 804</u><br>539 516 |
| 226-102-0418 | 800.124.40 | . | 1 | 9300 | <u>774 032</u><br>686 092 | <u>665 676</u><br>647 552 | <u>731 354</u><br>686 092 | <u>648 987</u><br>631 062 | <u>735 971</u><br>686 092 | <u>756 502</u><br>686 092 |
| 226-102-0419 | 200.75.15  | . | 1 | 550  | <u>49 129</u><br>43 863   |                           |                           |                           |                           |                           |
| 226-102-0420 | 200.100.15 | . | 1 | 750  | <u>61 679</u><br>54 601   |                           |                           |                           |                           |                           |
| 226-102-0421 | 200.150.15 | . | 1 | 1100 | <u>79 752</u><br>69 582   |                           |                           |                           |                           |                           |
| 226-102-0423 | 400.98.25  | . | 1 | 2000 | <u>173 050</u><br>154 009 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 226-102-0425 | 400.124.25 | . | 1 | 2700 | <u>234 569</u><br>208 845 |                           |                           |                           |                           |                           |
| 226-102-0427 | 600.98.30  | . | 1 | 4000 | <u>353 059</u><br>314 840 |                           |                           |                           |                           |                           |

|              |            |   |   |      |                           |                           |                           |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              |            |   |   |      | -                         | -                         | -                         |
| 226-102-0407 | 400.98.40  | . | 1 | 3430 | <u>325 512</u><br>296 492 | <u>341 718</u><br>296 492 | <u>346 084</u><br>296 492 |
| 226-102-0409 | 400.124.25 | . | 1 | 2700 | <u>220 776</u><br>198 627 | <u>233 533</u><br>198 627 | <u>236 970</u><br>198 627 |
| 226-102-0410 | 400.124.40 | . | 1 | 4320 | <u>394 429</u><br>358 183 | <u>414 839</u><br>358 183 | <u>420 338</u><br>358 183 |
| 226-102-0412 | 600.98.30  | . | 1 | 4000 |                           |                           |                           |
| 226-102-0414 | 600.124.30 | . | 1 | 5100 | <u>516 203</u><br>472 422 | <u>540 299</u><br>472 422 | <u>546 791</u><br>472 422 |
| 226-102-0416 | 800.98.40  | . | 1 | 7300 | <u>599 450</u><br>539 516 | <u>633 940</u><br>539 516 | <u>643 232</u><br>539 516 |
| 226-102-0418 | 800.124.40 | . | 1 | 9300 | <u>762 421</u><br>686 092 | <u>806 360</u><br>686 092 | <u>818 199</u><br>686 092 |
| 226-102-0419 | 200.75.15  | . | 1 | 550  |                           |                           |                           |
| 226-102-0420 | 200.100.15 | . | 1 | 750  |                           |                           |                           |
| 226-102-0421 | 200.150.15 | . | 1 | 1100 |                           |                           |                           |
| 226-102-0423 | 400.98.25  | . | 1 | 2000 |                           |                           |                           |
| 226-102-0425 | 400.124.25 | . | 1 | 2700 |                           |                           |                           |
| 226-102-0427 | 600.98.30  | . | 1 | 4000 |                           |                           |                           |

|              |                  |   |   |      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      | ,                         | .                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 226-102-0429 | 600.124.30       | . | 1 | 5000 | <u>430 126</u><br>382 572 |                         |                         |                         |                         |                         |
| 226-102-0500 | 13015-2012       | . |   |      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 226-102-0502 | 6                | . | 1 | 4250 | <u>356 811</u><br>319 419 |                         |                         |                         |                         |                         |
| 226-102-0600 | 21924.0-84       | 3 |   |      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 226-102-0601 | 10<br>21924.0-84 | 3 | 1 | 2497 | <u>70 787</u><br>67 652   |                         |                         |                         |                         |                         |
| 226-102-0602 | 30<br>21924.0-84 | 3 | 1 | 2484 | <u>72 057</u><br>68 471   | <u>85 064</u><br>69 327 | <u>97 712</u><br>69 327 | <u>90 537</u><br>69 327 | <u>77 167</u><br>73 519 | <u>75 250</u><br>68 471 |
| 226-102-0700 | 13015-2012       | . |   |      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |
| 226-102-0701 | -1               | . | 1 | 61,3 | <u>4 450</u><br>3 883     | <u>4 135</u><br>3 883   | <u>4 168</u><br>3 883   | <u>4 037</u><br>3 883   | <u>4 248</u><br>3 883   | <u>4 334</u><br>3 883   |
| 226-102-0702 | -2               | . | 1 | 80   | <u>14 939</u><br>14 020   |                         |                         |                         |                         |                         |
| 226-102-0704 | -9               | . | 1 | 210  | <u>10 880</u><br>9 024    | <u>9 685</u><br>9 024   | <u>9 917</u><br>9 024   | <u>9 323</u><br>9 024   | <u>10 073</u><br>9 024  | <u>10 484</u><br>9 024  |

226-103. ,

|              |            |   |  |  |   |   |   |   |   |   |
|--------------|------------|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
|              |            |   |  |  | , | . | - | - | - | - |
| 226-103-0100 | 13015-2012 | . |  |  |   |   |   |   |   |   |

|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   | ,    | -                       | -                       | -                       |
| 226-102-0429 | 600.124.30       | . | 1 | 5000 |                         |                         |                         |
| 226-102-0500 | 13015-2012       | . |   |      |                         |                         |                         |
| 226-102-0502 | 6                | . | 1 | 4250 |                         |                         |                         |
| 226-102-0600 | 21924.0-84       | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 226-102-0601 | 10<br>21924.0-84 | 3 | 1 | 2497 |                         |                         |                         |
| 226-102-0602 | 30<br>21924.0-84 | 3 | 1 | 2484 | <u>73 365</u><br>68 471 | <u>76 940</u><br>73 296 | <u>77 388</u><br>73 738 |
| 226-102-0700 | 13015-2012       | . |   |      |                         |                         |                         |
| 226-102-0701 | -1               | . | 1 | 61,3 | <u>4 373</u><br>3 883   | <u>4 663</u><br>3 883   | <u>4 741</u><br>3 883   |
| 226-102-0702 | -2               | . | 1 | 80   |                         |                         |                         |
| 226-102-0704 | -9               | . | 1 | 210  | <u>10 618</u><br>9 024  | <u>11 610</u><br>9 024  | <u>11 878</u><br>9 024  |

|              |            |   |  |   |   |   |
|--------------|------------|---|--|---|---|---|
|              |            |   |  | , | - | - |
| 226-103-0100 | 13015-2012 | . |  |   |   |   |

|              |            |   |   |      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|------------|---|---|------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |            |   |   |      |                           |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 226-103-0110 | 75.75      | . | 1 | 2000 | <u>205 017</u><br>185 349 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 226-103-1100 | 13015-2012 | . |   |      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 226-103-1108 | 2          | . | 1 | 600  | <u>35 213</u><br>29 828   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 226-103-1109 | 3          | . | 1 | 700  | <u>40 931</u><br>34 652   |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 226-103-1400 | 13015-2012 | . |   |      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 226-103-1402 | -1-22-75   | . | 1 | 380  | <u>18 734</u><br>15 394   | <u>19 260</u><br>18 043 | <u>16 990</u><br>15 394 | <u>18 606</u><br>18 043 | <u>19 961</u><br>18 043 | <u>18 018</u><br>15 394 | <u>18 260</u><br>15 394 |
| 226-103-1403 | -1-20-75   | . | 1 | 350  | <u>14 905</u><br>11 874   | <u>14 229</u><br>13 150 | <u>13 299</u><br>11 874 | <u>13 626</u><br>13 150 | <u>14 875</u><br>13 150 | <u>14 245</u><br>11 874 | <u>14 468</u><br>11 874 |
| 226-103-1404 | -1-20-50   | . | 1 | 240  | <u>13 572</u><br>11 428   | <u>12 990</u><br>12 211 | <u>12 470</u><br>11 428 | <u>12 577</u><br>12 211 | <u>13 433</u><br>12 211 | <u>13 119</u><br>11 428 | <u>13 272</u><br>11 428 |
| 226-103-1406 | -2-22-40   | . | 1 | 90   | <u>7 038</u><br>6 196     | <u>6 507</u><br>6 196   | <u>6 625</u><br>6 196   | <u>6 352</u><br>6 196   | <u>6 674</u><br>6 196   | <u>6 869</u><br>6 196   | <u>6 926</u><br>6 196   |
| 226-103-1407 | -2-20-40   | . | 1 | 80   | <u>5 827</u><br>5 086     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 226-103-1408 | -2-20-25   | . | 1 | 60   | <u>4 046</u><br>3 497     | <u>4 031</u><br>3 828   | <u>3 770</u><br>3 497   | <u>3 928</u><br>3 828   | <u>4 142</u><br>3 828   | <u>3 932</u><br>3 497   | <u>3 971</u><br>3 497   |
| 226-103-1410 | -5         | . | 1 | 190  | <u>8 997</u><br>7 334     | <u>8 023</u><br>7 434   | <u>8 125</u><br>7 334   | <u>7 696</u><br>7 434   | <u>8 374</u><br>7 434   | <u>8 639</u><br>7 334   | <u>8 760</u><br>7 334   |
| 226-103-1600 | 13015-2012 | . |   |      |                           |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 226-103-1601 | 450        | . | 1 | 7700 | <u>545 277</u><br>474 340 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 226-103-1602 | 500        | . | 1 | 8350 | <u>586 728</u><br>509 894 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |

|              |            |   |   |      |                         |                         |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |            |   |   |      | -                       | -                       |
| 226-103-0110 | 75.75      | . | 1 | 2000 |                         |                         |
| 226-103-1100 | 13015-2012 | . |   |      |                         |                         |
| 226-103-1108 | 2          | . | 1 | 600  |                         |                         |
| 226-103-1109 | 3          | . | 1 | 700  |                         |                         |
| 226-103-1400 | 13015-2012 | . |   |      |                         |                         |
| 226-103-1402 | -1-22-75   | . | 1 | 380  | <u>20 055</u><br>15 394 | <u>20 539</u><br>15 394 |
| 226-103-1403 | -1-20-75   | . | 1 | 350  | <u>16 122</u><br>11 874 | <u>16 567</u><br>11 874 |
| 226-103-1404 | -1-20-50   | . | 1 | 240  | <u>14 406</u><br>11 428 | <u>14 711</u><br>11 428 |
| 226-103-1406 | -2-22-40   | . | 1 | 90   | <u>7 351</u><br>6 196   | <u>7 466</u><br>6 196   |
| 226-103-1407 | -2-20-40   | . | 1 | 80   |                         |                         |
| 226-103-1408 | -2-20-25   | . | 1 | 60   | <u>4 254</u><br>3 497   | <u>4 330</u><br>3 497   |
| 226-103-1410 | -5         | . | 1 | 190  | <u>9 658</u><br>7 334   | <u>9 900</u><br>7 334   |
| 226-103-1600 | 13015-2012 | . |   |      |                         |                         |
| 226-103-1601 | 450        | . | 1 | 7700 |                         |                         |
| 226-103-1602 | 500        | . | 1 | 8350 |                         |                         |

|              |               |   |   |       |                           |  |   |   |   |   |   |
|--------------|---------------|---|---|-------|---------------------------|--|---|---|---|---|---|
|              |               |   |   |       |                           |  | - | - | - | - | - |
| 226-103-1603 | 600 -         | . | 1 | 9650  | <u>633 730</u><br>545 803 |  |   |   |   |   |   |
| 226-103-1604 | 650 -         | . | 1 | 10300 | <u>676 511</u><br>582 659 |  |   |   |   |   |   |
| 226-103-1605 | 700 -         | . | 1 | 10950 | <u>787 610</u><br>686 494 |  |   |   |   |   |   |
| 226-103-1700 | 13015-2012    | . |   |       |                           |  |   |   |   |   |   |
| 226-103-1701 | 330.63.50- II | . | 1 | 2500  | <u>162 514</u><br>139 768 |  |   |   |   |   |   |
| 226-103-1705 | 480.63.50- II | . | 1 | 3630  | <u>237 502</u><br>204 444 |  |   |   |   |   |   |
| 226-103-1707 | 565.63.50- II | . | 1 | 4250  | <u>278 392</u><br>239 681 |  |   |   |   |   |   |
| 226-103-1709 | 465.63.50- II | . | 1 | 3520  | <u>234 693</u><br>202 551 |  |   |   |   |   |   |
| 226-103-1711 | -1, 22,5      | . | 1 | 2500  | <u>186 937</u><br>163 711 |  |   |   |   |   |   |
| 226-103-1712 | -2, 22,5      | . | 1 | 2900  | <u>212 367</u><br>185 514 |  |   |   |   |   |   |
| 226-103-1713 | -3, 22,5      | . | 1 | 3600  | <u>260 828</u><br>227 547 |  |   |   |   |   |   |
| 226-103-1714 | -4, 22,5      | . | 1 | 4300  | <u>308 387</u><br>268 697 |  |   |   |   |   |   |
| 226-103-1715 | -5, 22,5      | . | 1 | 3520  | <u>263 965</u><br>231 249 |  |   |   |   |   |   |
| 226-103-1800 | 13015-2012    | . |   |       |                           |  |   |   |   |   |   |

|              |               |   |   |       |   |   |
|--------------|---------------|---|---|-------|---|---|
|              |               |   |   | ,     | - | - |
| 226-103-1603 | 600 -         | . | 1 | 9650  |   |   |
| 226-103-1604 | 650 -         | . | 1 | 10300 |   |   |
| 226-103-1605 | 700 -         | . | 1 | 10950 |   |   |
| 226-103-1700 | 13015-2012    | . |   |       |   |   |
| 226-103-1701 | 330.63.50- II | . | 1 | 2500  |   |   |
| 226-103-1705 | 480.63.50- II | . | 1 | 3630  |   |   |
| 226-103-1707 | 565.63.50- II | . | 1 | 4250  |   |   |
| 226-103-1709 | 465.63.50- II | . | 1 | 3520  |   |   |
| 226-103-1711 | -1, 22,5      | . | 1 | 2500  |   |   |
| 226-103-1712 | -2, 22,5      | . | 1 | 2900  |   |   |
| 226-103-1713 | -3, 22,5      | . | 1 | 3600  |   |   |
| 226-103-1714 | -4, 22,5      | . | 1 | 4300  |   |   |
| 226-103-1715 | -5, 22,5      | . | 1 | 3520  |   |   |
| 226-103-1800 | 13015-2012    | . |   |       |   |   |

|              |    |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|----|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |    |   |   |      |                         |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 226-103-1801 | -1 | . | 1 | 720  | <u>28 810</u><br>22 612 | <u>25 856</u><br>24 757 | <u>25 506</u><br>22 612 | <u>24 564</u><br>23 480 | <u>26 108</u><br>22 612 | <u>27 453</u><br>22 612 | <u>27 911</u><br>22 612 |
| 226-103-1802 | -2 | . | 1 | 960  | <u>36 617</u><br>28 388 | <u>34 472</u><br>33 007 | <u>32 212</u><br>28 388 | <u>32 749</u><br>31 304 | <u>33 028</u><br>28 388 | <u>34 807</u><br>28 388 | <u>35 418</u><br>28 388 |
| 226-103-1803 | -3 | . | 1 | 1130 | <u>52 194</u><br>42 330 | <u>56 724</u><br>54 808 | <u>47 009</u><br>42 330 | <u>54 696</u><br>52 804 | <u>47 898</u><br>42 330 | <u>50 064</u><br>42 330 | <u>50 783</u><br>42 330 |

**226-104.**

|              |            |   |   |       |                                 |                               |                               |                               |                               |                               |
|--------------|------------|---|---|-------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|              |            |   |   |       |                                 |                               | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 226-104-0100 | 13015-2012 | . |   |       |                                 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-104-0101 | -42        | . | 1 | 71200 | <u>12 838 445</u><br>11 704 685 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-104-0103 | -21        | . | 1 | 19700 | <u>2 338 827</u><br>2 048 924   |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-104-0104 | -21        | . | 1 | 19700 | <u>2 708 554</u><br>2 411 402   | <u>2 787 481</u><br>2 723 105 | <u>2 563 857</u><br>2 411 402 | <u>2 752 130</u><br>2 688 173 | <u>3 226 036</u><br>3 051 793 | <u>2 649 759</u><br>2 411 402 |
| 226-104-0105 | -22,16     | . | 1 | 19900 | <u>3 469 759</u><br>3 155 204   |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-104-0106 | -22,16     | . | 1 | 19900 | <u>3 705 032</u><br>3 385 863   |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-104-0107 | -24        | . | 1 | 22600 | <u>2 916 255</u><br>2 579 105   |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-104-0108 | -24        | . | 1 | 22600 | <u>3 329 121</u><br>2 983 875   | <u>3 541 418</u><br>3 463 491 | <u>3 163 124</u><br>2 983 875 | <u>3 500 863</u><br>3 423 416 | <u>4 019 333</u><br>3 815 665 | <u>3 261 671</u><br>2 983 875 |

|              |    |   |   |      |                         |                         |
|--------------|----|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |    |   |   |      | -                       | -                       |
| 226-103-1801 | -1 | . | 1 | 720  | <u>31 313</u><br>22 612 | <u>32 230</u><br>22 612 |
| 226-103-1802 | -2 | . | 1 | 960  | <u>39 954</u><br>28 388 | <u>41 176</u><br>28 388 |
| 226-103-1803 | -3 | . | 1 | 1130 | <u>56 122</u><br>42 330 | <u>57 561</u><br>42 330 |

|              |            |   |   |       |                               |                               |                               |
|--------------|------------|---|---|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|              |            |   |   |       | -                             | -                             | -                             |
| 226-104-0100 | 13015-2012 | . |   |       |                               |                               |                               |
| 226-104-0101 | -42        | . | 1 | 71200 |                               |                               |                               |
| 226-104-0103 | -21        | . | 1 | 19700 |                               |                               |                               |
| 226-104-0104 | -21        | . | 1 | 19700 | <u>2 669 612</u><br>2 411 402 | <u>2 816 981</u><br>2 411 402 | <u>2 856 687</u><br>2 411 402 |
| 226-104-0105 | -22,16     | . | 1 | 19900 |                               |                               |                               |
| 226-104-0106 | -22,16     | . | 1 | 19900 |                               |                               |                               |
| 226-104-0107 | -24        | . | 1 | 22600 |                               |                               |                               |
| 226-104-0108 | -24        | . | 1 | 22600 | <u>3 284 446</u><br>2 983 875 | <u>3 453 510</u><br>2 983 875 | <u>3 499 061</u><br>2 983 875 |

|              |     |   |   |       |                                 |                               |                               |                               |                               |                               |
|--------------|-----|---|---|-------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|              |     |   |   |       |                                 |                               | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 226-104-0109 | -33 | . | 1 | 37700 | <u>5 457 711</u><br>4 883 670   | <u>5 149 310</u><br>4 883 670 | <u>5 180 804</u><br>4 883 670 | <u>5 047 100</u><br>4 883 670 | <u>5 257 289</u><br>4 883 670 | <u>5 345 195</u><br>4 883 670 |
| 226-104-0110 | -42 | . | 1 | 62500 | <u>11 960 526</u><br>10 951 756 |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-104-0117 | -18 | . | 1 | 15200 | <u>2 109 775</u><br>1 880 109   |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-104-0118 | -21 | . | 1 | 18300 | <u>2 633 697</u><br>2 355 356   |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-104-0119 | -24 | . | 1 | 21300 | <u>3 069 024</u><br>2 744 983   |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-104-0120 | -33 | . | 1 | 36500 | <u>5 117 562</u><br>4 565 056   |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-104-0121 | 12  | . | 1 | 13200 | <u>1 711 158</u><br>1 514 084   |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-104-0122 | 15  | . | 1 | 16500 | <u>2 077 095</u><br>1 831 965   |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-104-0123 | 18  | . | 1 | 19800 | <u>2 788 138</u><br>2 488 186   |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-104-0124 | 21  | . | 1 | 25900 | <u>3 638 308</u><br>3 246 119   |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-104-0125 | 24  | . | 1 | 29600 | <u>4 097 400</u><br>3 650 374   |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-104-0126 | 33  | . | 1 | 45200 | <u>6 548 876</u><br>5 860 529   |                               |                               |                               |                               |                               |
| 226-104-0127 | 42  | . | 1 | 63250 | <u>9 478 996</u><br>8 509 593   |                               |                               |                               |                               |                               |

|              |     |   |   |       |                               |                               |                               |
|--------------|-----|---|---|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|              |     |   |   | ,     | -                             | -                             | -                             |
| 226-104-0109 | -33 | . | 1 | 37700 | <u>5 383 188</u><br>4 883 670 | <u>5 665 209</u><br>4 883 670 | <u>5 741 194</u><br>4 883 670 |
| 226-104-0110 | -42 | . | 1 | 62500 |                               |                               |                               |
| 226-104-0117 | -18 | . | 1 | 15200 |                               |                               |                               |
| 226-104-0118 | -21 | . | 1 | 18300 |                               |                               |                               |
| 226-104-0119 | -24 | . | 1 | 21300 |                               |                               |                               |
| 226-104-0120 | -33 | . | 1 | 36500 |                               |                               |                               |
| 226-104-0121 | 12  | . | 1 | 13200 |                               |                               |                               |
| 226-104-0122 | 15  | . | 1 | 16500 |                               |                               |                               |
| 226-104-0123 | 18  | . | 1 | 19800 |                               |                               |                               |
| 226-104-0124 | 21  | . | 1 | 25900 |                               |                               |                               |
| 226-104-0125 | 24  | . | 1 | 29600 |                               |                               |                               |
| 226-104-0126 | 33  | . | 1 | 45200 |                               |                               |                               |
| 226-104-0127 | 42  | . | 1 | 63250 |                               |                               |                               |

|              |            |   |   |       |                               |  |   |   |   |   |
|--------------|------------|---|---|-------|-------------------------------|--|---|---|---|---|
|              |            |   |   |       |                               |  | - | - | - | - |
| 226-104-0200 | 13015-2012 | . |   |       |                               |  |   |   |   |   |
| 226-104-0202 | 93         | . | 1 | 24200 | <u>2 995 455</u><br>2 636 931 |  |   |   |   |   |
| 226-104-0204 | 98         | . | 1 | 25600 | <u>3 445 508</u><br>3 060 816 |  |   |   |   |   |
| 226-104-0206 | 115        | . | 1 | 32100 | <u>3 930 568</u><br>3 455 844 |  |   |   |   |   |
| 226-104-0214 | 165        | . | 1 | 53200 | <u>6 845 502</u><br>6 052 235 |  |   |   |   |   |
| 226-104-0219 | 50         | . | 1 | 11700 | <u>1 556 059</u><br>1 380 609 |  |   |   |   |   |
| 226-104-0223 | 60         | . | 1 | 14800 | <u>1 981 640</u><br>1 759 442 |  |   |   |   |   |
| 226-104-0225 | 73         | . | 1 | 20800 | <u>3 300 295</u><br>2 977 913 |  |   |   |   |   |
| 226-104-0229 | 93         | . | 1 | 27800 | <u>3 624 403</u><br>3 208 950 |  |   |   |   |   |
| 226-104-0233 | 115        | . | 1 | 39500 | <u>4 744 598</u><br>4 162 240 |  |   |   |   |   |
| 226-104-0237 | 135        | . | 1 | 50400 | <u>6 311 488</u><br>5 563 378 |  |   |   |   |   |
| 226-104-0243 | 93         | . | 1 | 22800 | <u>2 956 060</u><br>2 615 652 |  |   |   |   |   |
| 226-104-0245 | 115        | . | 1 | 29600 | <u>3 888 386</u><br>3 445 458 |  |   |   |   |   |

|              |            |   |   |       |   |   |   |
|--------------|------------|---|---|-------|---|---|---|
|              |            |   |   |       | - | - | - |
| 226-104-0200 | 13015-2012 | . |   |       |   |   |   |
| 226-104-0202 | 93         | . | 1 | 24200 |   |   |   |
| 226-104-0204 | 98         | . | 1 | 25600 |   |   |   |
| 226-104-0206 | 115        | . | 1 | 32100 |   |   |   |
| 226-104-0214 | 165        | . | 1 | 53200 |   |   |   |
| 226-104-0219 | 50         | . | 1 | 11700 |   |   |   |
| 226-104-0223 | 60         | . | 1 | 14800 |   |   |   |
| 226-104-0225 | 73         | . | 1 | 20800 |   |   |   |
| 226-104-0229 | 93         | . | 1 | 27800 |   |   |   |
| 226-104-0233 | 115        | . | 1 | 39500 |   |   |   |
| 226-104-0237 | 135        | . | 1 | 50400 |   |   |   |
| 226-104-0243 | 93         | . | 1 | 22800 |   |   |   |
| 226-104-0245 | 115        | . | 1 | 29600 |   |   |   |

**226-105.**

|              |            |   |   |    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|------------|---|---|----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |            |   |   |    |                         |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 226-105-0100 | 13015-2012 | . |   |    |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 226-105-0101 | 6          | . | 1 | 60 | $\frac{6\,565}{5\,967}$ | $\frac{6\,721}{6\,485}$ | $\frac{6\,289}{5\,967}$ | $\frac{6\,618}{6\,485}$ | $\frac{6\,832}{6\,485}$ | $\frac{6\,452}{5\,967}$ | $\frac{6\,490}{5\,967}$ |

**25.****251.****251-3.****251-302.**

|              |   |  |   |       |                                   |  |   |   |   |   |   |
|--------------|---|--|---|-------|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|
|              |   |  |   |       |                                   |  | - | - | - | - | - |
| 251-302-0200 | 65  |  |   |       |                                   |  |   |   |   |   |   |
| 251-302-0201 | 1/11, RWS2012-07 (2768)<br>1453-2005      |  | 1 | 54673 | $\frac{4\,907\,396}{4\,800\,000}$ |  |   |   |   |   |   |
| 251-302-0203 | 1/11, RWS2017-01<br>32942-2014, 1453-2005 |  | 1 | 56739 | $\frac{4\,015\,589}{3\,885\,787}$ |  |   |   |   |   |   |
| 251-302-0300 | 65  |  |   |       |                                   |  |   |   |   |   |   |
| 251-302-0301 | 1/9, RWS2012-08 (2769)<br>1453-2005       |  | 1 | 49204 | $\frac{4\,598\,815}{4\,500\,000}$ |  |   |   |   |   |   |
| 251-302-0302 | 1/9, RWS2015-02<br>32942-2014, 1453-2005  |  | 1 | 49200 | $\frac{3\,917\,970}{3\,796\,867}$ |  |   |   |   |   |   |

|              |            |   |   |    |                         |                         |
|--------------|------------|---|---|----|-------------------------|-------------------------|
|              |            |   |   |    | -                       | -                       |
| 226-105-0100 | 13015-2012 | . |   |    |                         |                         |
| 226-105-0101 | 6          | . | 1 | 60 | $\frac{6\,773}{5\,967}$ | $\frac{6\,850}{5\,967}$ |

|              |   |  |   |       |   |   |
|--------------|---|--|---|-------|---|---|
|              |   |  |   |       | - | - |
| 251-302-0200 | 65  |  |   |       |   |   |
| 251-302-0201 | 1/11, RWS2012-07 (2768)<br>1453-2005      |  | 1 | 54673 |   |   |
| 251-302-0203 | 1/11, RWS2017-01<br>32942-2014, 1453-2005 |  | 1 | 56739 |   |   |
| 251-302-0300 | 65  |  |   |       |   |   |
| 251-302-0301 | 1/9, RWS2012-08 (2769)<br>1453-2005       |  | 1 | 49204 |   |   |
| 251-302-0302 | 1/9, RWS2015-02<br>32942-2014, 1453-2005  |  | 1 | 49200 |   |   |

8.04-08-2023

|              |  |   |   |       |                               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--|---|---|-------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |  |   |   |       |                               |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 251-302-0303 | 1/9, RWS2017-02<br>32942-2014, 1453-2005 |   | 1 | 51372 | <u>3 423 288</u><br>3 309 930 |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 251-302-0400 | 33320-2015                               | . |   |       |                               |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 251-302-0401 | 1  | . | 1 | 250   | <u>18 950</u><br>18 500       | <u>20 185</u><br>18 500 | <u>21 454</u><br>18 500 | <u>20 726</u><br>18 500 | <u>19 709</u><br>18 500 | <u>19 282</u><br>18 500 | <u>19 105</u><br>18 500 |
| 251-302-0402 | 1-1 «Vossloh»                            | . | 1 | 275   | <u>17 960</u><br>17 500       | <u>19 320</u><br>17 500 | <u>20 716</u><br>17 500 | <u>19 914</u><br>17 500 | <u>18 795</u><br>17 500 | <u>18 326</u><br>17 500 | <u>18 131</u><br>17 500 |
| 251-302-0404 | 3 ( 1)                                   | . | 1 | 270   | <u>17 956</u><br>17 500       | <u>19 290</u><br>17 500 | <u>20 661</u><br>17 500 | <u>19 874</u><br>17 500 | <u>18 776</u><br>17 500 | <u>18 314</u><br>17 500 | <u>18 123</u><br>17 500 |

255.

255-1.

255-101.

|              |         |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|---------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |         |   |   |      |                         |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 255-101-0100 | 6665-91 | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 255-101-0101 | 6665-91 | 3 | 1 | 2400 | <u>82 207</u><br>77 948 | <u>92 305</u><br>77 948 | <u>92 305</u><br>77 948 | <u>92 305</u><br>77 948 | <u>89 226</u><br>77 948 | <u>85 300</u><br>77 948 | <u>83 576</u><br>77 948 |
| 255-101-0102 | 6665-91 | 3 | 1 | 2400 | <u>88 115</u><br>83 705 | <u>98 213</u><br>83 705 | <u>98 213</u><br>83 705 | <u>98 213</u><br>83 705 | <u>95 134</u><br>83 705 | <u>91 208</u><br>83 705 | <u>89 484</u><br>83 705 |

|              |  |   |   |       |                         |                         |
|--------------|--|---|---|-------|-------------------------|-------------------------|
|              |  |   |   | ,     | -                       | -                       |
| 251-302-0303 | 1/9, RWS2017-02<br>32942-2014, 1453-2005 |   | 1 | 51372 |                         |                         |
| 251-302-0400 | 33320-2015                               | . |   |       |                         |                         |
| 251-302-0401 | 1  | . | 1 | 250   | <u>19 551</u><br>18 500 | <u>19 911</u><br>18 500 |
| 251-302-0402 | 1-1 «Vossloh»                            | . | 1 | 275   | <u>18 621</u><br>17 500 | <u>19 018</u><br>17 500 |
| 251-302-0404 | 3 ( 1)                                   | . | 1 | 270   | <u>18 605</u><br>17 500 | <u>18 994</u><br>17 500 |

|              |         |   |   |      |                         |                         |
|--------------|---------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |         |   |   | ,    | -                       | -                       |
| 255-101-0100 | 6665-91 | 3 |   |      |                         |                         |
| 255-101-0101 | 6665-91 | 3 | 1 | 2400 | <u>88 241</u><br>77 948 | <u>91 442</u><br>77 948 |
| 255-101-0102 | 6665-91 | 3 | 1 | 2400 | <u>94 149</u><br>83 705 | <u>97 351</u><br>83 705 |

**255-102.**

|              |                  |   |   |     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|--------------|------------------|---|---|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|              |                  |   |   |     |                       |                       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 255-102-0100 | 30 50 17608-2017 | 2 |   |     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 255-102-0200 | 17608-2017       | 2 |   |     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 255-102-0600 | 40 80 17608-2017 | 2 |   |     |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 255-102-0601 | 17608-2017 40    | 2 | 1 | 96  | <u>1 723</u><br>1 622 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 255-102-0602 | 17608-2017 40    | 2 | 1 | 96  | <u>1 951</u><br>1 845 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 255-102-0603 | 17608-2017 50    | 2 | 1 | 120 | <u>1 906</u><br>1 785 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 255-102-0604 | 17608-2017 50    | 2 | 1 | 120 | <u>2 156</u><br>2 030 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 255-102-0605 | 17608-2017 60    | 2 | 1 | 144 | <u>2 400</u><br>2 209 | <u>3 005</u><br>2 209 | <u>3 005</u><br>2 209 | <u>3 005</u><br>2 209 | <u>2 821</u><br>2 209 | <u>2 585</u><br>2 209 | <u>2 482</u><br>2 209 |
| 255-102-0606 | 17608-2017 60    | 2 | 1 | 144 | <u>2 713</u><br>2 514 | <u>3 319</u><br>2 514 | <u>3 319</u><br>2 514 | <u>3 319</u><br>2 514 | <u>3 134</u><br>2 514 | <u>2 899</u><br>2 514 | <u>2 795</u><br>2 514 |
| 255-102-0607 | 17608-2017 70    | 2 | 1 | 168 | <u>2 721</u><br>2 500 | <u>3 428</u><br>2 500 | <u>3 428</u><br>2 500 | <u>3 428</u><br>2 500 | <u>3 212</u><br>2 500 | <u>2 937</u><br>2 500 | <u>2 817</u><br>2 500 |
| 255-102-0608 | 17608-2017 70    | 2 | 1 | 168 | <u>2 996</u><br>2 768 | <u>3 702</u><br>2 768 | <u>3 702</u><br>2 768 | <u>3 702</u><br>2 768 | <u>3 487</u><br>2 768 | <u>3 212</u><br>2 768 | <u>3 091</u><br>2 768 |
| 255-102-0610 | 17608-2017 80    | 2 | 1 | 192 | <u>2 984</u><br>2 791 |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

|              |                  |   |   |     |                       |                       |
|--------------|------------------|---|---|-----|-----------------------|-----------------------|
|              |                  |   |   |     | -                     | -                     |
| 255-102-0100 | 30 50 17608-2017 | 2 |   |     |                       |                       |
| 255-102-0200 | 17608-2017       | 2 |   |     |                       |                       |
| 255-102-0600 | 40 80 17608-2017 | 2 |   |     |                       |                       |
| 255-102-0601 | 17608-2017 40    | 2 | 1 | 96  |                       |                       |
| 255-102-0602 | 17608-2017 40    | 2 | 1 | 96  |                       |                       |
| 255-102-0603 | 17608-2017 50    | 2 | 1 | 120 |                       |                       |
| 255-102-0604 | 17608-2017 50    | 2 | 1 | 120 |                       |                       |
| 255-102-0605 | 17608-2017 60    | 2 | 1 | 144 | <u>2 762</u><br>2 209 | <u>2 954</u><br>2 209 |
| 255-102-0606 | 17608-2017 60    | 2 | 1 | 144 | <u>3 075</u><br>2 514 | <u>3 267</u><br>2 514 |
| 255-102-0607 | 17608-2017 70    | 2 | 1 | 168 | <u>3 143</u><br>2 500 | <u>3 367</u><br>2 500 |
| 255-102-0608 | 17608-2017 70    | 2 | 1 | 168 | <u>3 418</u><br>2 768 | <u>3 642</u><br>2 768 |
| 255-102-0610 | 17608-2017 80    | 2 | 1 | 192 |                       |                       |

|              |                       |   |   |     |                         |  |   |   |   |   |   |
|--------------|-----------------------|---|---|-----|-------------------------|--|---|---|---|---|---|
|              |                       |   |   |     |                         |  | - | - | - | - | - |
| 255-102-0800 | , c<br>17608-2017     | 2 |   |     |                         |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0801 | Ferro 60 Granit       | 2 | 1 | 130 | <u>21 003</u><br>20 350 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0802 | Ferro 80 Granit       | 2 | 1 | 175 | <u>21 722</u><br>21 010 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0803 | Ferro 60 Granit       | 2 | 1 | 130 | <u>21 311</u><br>20 650 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0804 | Ferro 80 Granit       | 2 | 1 | 175 | <u>22 030</u><br>21 310 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0805 | Ferro 80 Granit       | 2 | 1 | 175 | <u>22 338</u><br>21 610 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0806 | Ferro 100 Granit      | 2 | 1 | 225 | <u>23 923</u><br>23 110 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0807 | Ferro 100 Granit      | 2 | 1 | 225 | <u>24 436</u><br>23 610 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0808 | Ferro 120 Granit      | 2 | 1 | 282 | <u>25 064</u><br>24 170 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0809 | Ferro PRO 3 60 Granit | 2 | 1 | 130 | <u>21 373</u><br>20 710 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0810 | Ferro PRO 3 80 Granit | 2 | 1 | 175 | <u>22 092</u><br>21 370 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0811 | Ferro PRO 3 60 Granit | 2 | 1 | 130 | <u>21 681</u><br>21 010 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0812 | Ferro PRO 3 80 Granit | 2 | 1 | 175 | <u>22 399</u><br>21 670 |  |   |   |   |   |   |

|              |                       |   |   |     |   |   |
|--------------|-----------------------|---|---|-----|---|---|
|              |                       |   |   |     | - | - |
| 255-102-0800 | , c<br>17608-2017     | 2 |   |     |   |   |
| 255-102-0801 | Ferro 60 Granit       | 2 | 1 | 130 |   |   |
| 255-102-0802 | Ferro 80 Granit       | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0803 | Ferro 60 Granit       | 2 | 1 | 130 |   |   |
| 255-102-0804 | Ferro 80 Granit       | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0805 | Ferro 80 Granit       | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0806 | Ferro 100 Granit      | 2 | 1 | 225 |   |   |
| 255-102-0807 | Ferro 100 Granit      | 2 | 1 | 225 |   |   |
| 255-102-0808 | Ferro 120 Granit      | 2 | 1 | 282 |   |   |
| 255-102-0809 | Ferro PRO 3 60 Granit | 2 | 1 | 130 |   |   |
| 255-102-0810 | Ferro PRO 3 80 Granit | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0811 | Ferro PRO 3 60 Granit | 2 | 1 | 130 |   |   |
| 255-102-0812 | Ferro PRO 3 80 Granit | 2 | 1 | 175 |   |   |

|              |                            |   |   |     |                         |  |   |   |   |   |   |
|--------------|----------------------------|---|---|-----|-------------------------|--|---|---|---|---|---|
|              |                            |   |   |     |                         |  | - | - | - | - | - |
| 255-102-0813 | Ferro PRO 3 80 Granit      | 2 | 1 | 175 | <u>22 707</u><br>21 970 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0814 | Ferro PRO 3 100 Granit     | 2 | 1 | 225 | <u>24 293</u><br>23 470 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0815 | Ferro PRO 3 100 Granit     | 2 | 1 | 225 | <u>24 806</u><br>23 970 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0816 | Ferro PRO 3 120 Granit     | 2 | 1 | 282 | <u>25 433</u><br>24 530 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0817 | Ferro Lace 60 Granit       | 2 | 1 | 130 | <u>21 465</u><br>20 800 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0818 | Ferro Lace 80 Granit       | 2 | 1 | 175 | <u>22 184</u><br>21 460 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0819 | Ferro Lace 60 Granit       | 2 | 1 | 130 | <u>21 773</u><br>21 100 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0820 | Ferro Lace 80 Granit       | 2 | 1 | 175 | <u>22 492</u><br>21 760 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0821 | Ferro Lace 80 Granit       | 2 | 1 | 175 | <u>22 800</u><br>22 060 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0822 | Ferro Lace 100 Granit      | 2 | 1 | 225 | <u>24 385</u><br>23 560 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0823 | Ferro Lace 100 Granit      | 2 | 1 | 225 | <u>24 898</u><br>24 060 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0824 | Ferro Lace 120 Granit      | 2 | 1 | 282 | <u>25 525</u><br>24 620 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0825 | Ferro Lace PRO 3 60 Granit | 2 | 1 | 130 | <u>22 153</u><br>21 470 |  |   |   |   |   |   |

|              |                            |   |   |     |   |   |
|--------------|----------------------------|---|---|-----|---|---|
|              |                            |   |   |     | - | - |
| 255-102-0813 | Ferro PRO 3 80 Granit      | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0814 | Ferro PRO 3 100 Granit     | 2 | 1 | 225 |   |   |
| 255-102-0815 | Ferro PRO 3 100 Granit     | 2 | 1 | 225 |   |   |
| 255-102-0816 | Ferro PRO 3 120 Granit     | 2 | 1 | 282 |   |   |
| 255-102-0817 | Ferro Lace 60 Granit       | 2 | 1 | 130 |   |   |
| 255-102-0818 | Ferro Lace 80 Granit       | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0819 | Ferro Lace 60 Granit       | 2 | 1 | 130 |   |   |
| 255-102-0820 | Ferro Lace 80 Granit       | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0821 | Ferro Lace 80 Granit       | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0822 | Ferro Lace 100 Granit      | 2 | 1 | 225 |   |   |
| 255-102-0823 | Ferro Lace 100 Granit      | 2 | 1 | 225 |   |   |
| 255-102-0824 | Ferro Lace 120 Granit      | 2 | 1 | 282 |   |   |
| 255-102-0825 | Ferro Lace PRO 3 60 Granit | 2 | 1 | 130 |   |   |

|              |                             |   |   |     |                         |  |   |   |   |   |   |
|--------------|-----------------------------|---|---|-----|-------------------------|--|---|---|---|---|---|
|              |                             |   |   |     |                         |  | - | - | - | - | - |
| 255-102-0826 | Ferro Lace PRO 3 80 Granit  | 2 | 1 | 175 | <u>22 871</u><br>22 130 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0827 | Ferro Lace PRO 3 60 Granit  | 2 | 1 | 130 | <u>22 460</u><br>21 770 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0828 | Ferro Lace PRO 3 80 Granit  | 2 | 1 | 175 | <u>23 179</u><br>22 430 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0829 | Ferro Lace PRO 3 80 Granit  | 2 | 1 | 175 | <u>23 487</u><br>22 730 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0830 | Ferro Lace PRO 3 100 Granit | 2 | 1 | 225 | <u>25 073</u><br>24 230 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0831 | Ferro Lace PRO 3 100 Granit | 2 | 1 | 225 | <u>25 586</u><br>24 730 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0832 | Ferro Lace PRO 3 120 Granit | 2 | 1 | 282 | <u>26 213</u><br>25 290 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0900 | ,<br>c<br>17608-2017        | 2 |   |     |                         |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0901 | Silk 60 Granit              | 2 | 1 | 130 | <u>25 672</u><br>24 900 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0902 | Silk 80 Granit              | 2 | 1 | 175 | <u>26 391</u><br>25 560 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0903 | Silk 60 Granit              | 2 | 1 | 130 | <u>25 980</u><br>25 200 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0904 | Silk 80 Granit              | 2 | 1 | 175 | <u>26 699</u><br>25 860 |  |   |   |   |   |   |

|              |                                |   |   |     |   |   |
|--------------|--------------------------------|---|---|-----|---|---|
|              |                                |   |   |     | - | - |
| 255-102-0826 | Ferro Lace PRO 3<br>Granit 80  | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0827 | Ferro Lace PRO 3<br>Granit 60  | 2 | 1 | 130 |   |   |
| 255-102-0828 | Ferro Lace PRO 3<br>Granit 80  | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0829 | Ferro Lace PRO 3<br>Granit 80  | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0830 | Ferro Lace PRO 3<br>Granit 100 | 2 | 1 | 225 |   |   |
| 255-102-0831 | Ferro Lace PRO 3<br>Granit 100 | 2 | 1 | 225 |   |   |
| 255-102-0832 | Ferro Lace PRO 3<br>Granit 120 | 2 | 1 | 282 |   |   |
| 255-102-0900 | ,<br>, c<br>17608-2017         | 2 |   |     |   |   |
| 255-102-0901 | Silk 60<br>Granit              | 2 | 1 | 130 |   |   |
| 255-102-0902 | Silk 80<br>Granit              | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0903 | Silk 60<br>Granit              | 2 | 1 | 130 |   |   |
| 255-102-0904 | Silk 80<br>Granit              | 2 | 1 | 175 |   |   |

|              |                       |   |   |     |                         |  |   |   |   |   |   |
|--------------|-----------------------|---|---|-----|-------------------------|--|---|---|---|---|---|
|              |                       |   |   |     |                         |  | - | - | - | - | - |
| 255-102-0905 | Silk 80 Granit        | 2 | 1 | 175 | <u>27 007</u><br>26 160 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0906 | Silk 100 Granit       | 2 | 1 | 225 | <u>28 593</u><br>27 660 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0907 | Silk 100 Granit       | 2 | 1 | 225 | <u>30 132</u><br>29 160 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0908 | Silk 120 Granit       | 2 | 1 | 282 | <u>29 733</u><br>28 720 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0909 | Silk PRO 3 60 Granit  | 2 | 1 | 130 | <u>26 134</u><br>25 350 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0910 | Silk PRO 3 80 Granit  | 2 | 1 | 175 | <u>26 853</u><br>26 010 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0911 | Silk PRO 3 60 Granit  | 2 | 1 | 130 | <u>26 442</u><br>25 650 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0912 | Silk PRO 3 80 Granit  | 2 | 1 | 175 | <u>27 161</u><br>26 310 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0913 | Silk PRO 3 80 Granit  | 2 | 1 | 175 | <u>27 469</u><br>26 610 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0914 | Silk PRO 3 100 Granit | 2 | 1 | 225 | <u>29 054</u><br>28 110 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0915 | Silk PRO 3 100 Granit | 2 | 1 | 225 | <u>29 567</u><br>28 610 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0916 | Silk PRO 3 120 Granit | 2 | 1 | 282 | <u>30 195</u><br>29 170 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0917 | Satin 60 Granit       | 2 | 1 | 130 | <u>26 411</u><br>25 620 |  |   |   |   |   |   |

|              |                       |   |   |     |   |   |
|--------------|-----------------------|---|---|-----|---|---|
|              |                       |   |   |     | - | - |
| 255-102-0905 | Silk 80 Granit        | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0906 | Silk 100 Granit       | 2 | 1 | 225 |   |   |
| 255-102-0907 | Silk 100 Granit       | 2 | 1 | 225 |   |   |
| 255-102-0908 | Silk 120 Granit       | 2 | 1 | 282 |   |   |
| 255-102-0909 | Silk PRO 3 60 Granit  | 2 | 1 | 130 |   |   |
| 255-102-0910 | Silk PRO 3 80 Granit  | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0911 | Silk PRO 3 60 Granit  | 2 | 1 | 130 |   |   |
| 255-102-0912 | Silk PRO 3 80 Granit  | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0913 | Silk PRO 3 80 Granit  | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0914 | Silk PRO 3 100 Granit | 2 | 1 | 225 |   |   |
| 255-102-0915 | Silk PRO 3 100 Granit | 2 | 1 | 225 |   |   |
| 255-102-0916 | Silk PRO 3 120 Granit | 2 | 1 | 282 |   |   |
| 255-102-0917 | Satin 60 Granit       | 2 | 1 | 130 |   |   |

|              |                        |   |   |     |                         |  |   |   |   |   |   |
|--------------|------------------------|---|---|-----|-------------------------|--|---|---|---|---|---|
|              |                        |   |   |     |                         |  | - | - | - | - | - |
| 255-102-0918 | Satin 80 Granit        | 2 | 1 | 175 | <u>27 130</u><br>26 280 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0919 | Satin 60 Granit        | 2 | 1 | 130 | <u>26 719</u><br>25 920 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0920 | Satin 80 Granit        | 2 | 1 | 175 | <u>27 438</u><br>26 580 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0921 | Satin 80 Granit        | 2 | 1 | 175 | <u>27 746</u><br>26 880 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0922 | Satin 100 Granit       | 2 | 1 | 225 | <u>29 331</u><br>28 380 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0923 | Satin 100 Granit       | 2 | 1 | 225 | <u>29 844</u><br>28 880 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0924 | Satin 120 Granit       | 2 | 1 | 282 | <u>30 472</u><br>29 440 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0925 | Satin PRO 3 60 Granit  | 2 | 1 | 130 | <u>26 863</u><br>26 060 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0926 | Satin PRO 3 80 Granit  | 2 | 1 | 175 | <u>27 582</u><br>26 720 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0927 | Satin PRO 3 60 Granit  | 2 | 1 | 130 | <u>27 171</u><br>26 360 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0928 | Satin PRO 3 80 Granit  | 2 | 1 | 175 | <u>27 890</u><br>27 020 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0929 | Satin PRO 3 80 Granit  | 2 | 1 | 175 | <u>28 197</u><br>27 320 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0930 | Satin PRO 3 100 Granit | 2 | 1 | 225 | <u>29 783</u><br>28 820 |  |   |   |   |   |   |

|              |                        |   |   |     |   |   |
|--------------|------------------------|---|---|-----|---|---|
|              |                        |   |   |     | - | - |
| 255-102-0918 | Satin 80 Granit        | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0919 | Satin 60 Granit        | 2 | 1 | 130 |   |   |
| 255-102-0920 | Satin 80 Granit        | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0921 | Satin 80 Granit        | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0922 | Satin 100 Granit       | 2 | 1 | 225 |   |   |
| 255-102-0923 | Satin 100 Granit       | 2 | 1 | 225 |   |   |
| 255-102-0924 | Satin 120 Granit       | 2 | 1 | 282 |   |   |
| 255-102-0925 | Satin PRO 3 60 Granit  | 2 | 1 | 130 |   |   |
| 255-102-0926 | Satin PRO 3 80 Granit  | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0927 | Satin PRO 3 60 Granit  | 2 | 1 | 130 |   |   |
| 255-102-0928 | Satin PRO 3 80 Granit  | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0929 | Satin PRO 3 80 Granit  | 2 | 1 | 175 |   |   |
| 255-102-0930 | Satin PRO 3 100 Granit | 2 | 1 | 225 |   |   |

8.04-08-2023

|              |                        |   |   |     |                         |  |   |   |   |   |   |
|--------------|------------------------|---|---|-----|-------------------------|--|---|---|---|---|---|
|              |                        |   |   |     |                         |  | - | - | - | - | - |
| 255-102-0931 | Satin PRO 3 100 Granit | 2 | 1 | 225 | <u>30 296</u><br>29 320 |  |   |   |   |   |   |
| 255-102-0932 | Satin PRO 3 120 Granit | 2 | 1 | 282 | <u>30 923</u><br>29 880 |  |   |   |   |   |   |

**255-103.**

|              |                |   |   |     |                         |
|--------------|----------------|---|---|-----|-------------------------|
|              |                |   |   |     |                         |
| 255-103-0100 |                | . |   |     |                         |
| 255-103-0101 | 1000 350 150 , | . | 1 | 126 | <u>11 348</u><br>11 100 |
| 255-103-0102 | 500 350 150 ,  | . | 1 | 63  | <u>8 255</u><br>8 100   |
| 255-103-0103 | 1000 350 150 , | . | 1 | 126 | <u>12 259</u><br>12 000 |
| 255-103-0104 | 500 350 150 ,  | . | 1 | 63  | <u>9 165</u><br>9 000   |

**26.****261.****261-1.****261-101.**

, ,

|  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|

|              |                        |   |   |     |   |   |
|--------------|------------------------|---|---|-----|---|---|
|              |                        |   |   |     | - | - |
| 255-102-0931 | Satin PRO 3 100 Granit | 2 | 1 | 225 |   |   |
| 255-102-0932 | Satin PRO 3 120 Granit | 2 | 1 | 282 |   |   |

|  |  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|--|---|---|
|  |  |  |  |  | - | - |
|--|--|--|--|--|---|---|

|              |                           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|---------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                           |   |   |      |                         |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 261-101-0100 |                           |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 261-101-0101 | 600, 5-10<br>1284-2004    | 3 | 1 | 1400 | <u>3 845</u><br>3 266   | <u>3 845</u><br>3 266   | <u>3 845</u><br>3 266   | <u>3 845</u><br>3 266   | <u>3 845</u><br>3 266   | <u>3 845</u><br>3 266   | <u>3 845</u><br>3 266   |
| 261-101-0102 | 1,25-5 , 75<br>10832-2009 | 3 | 1 | 77   | <u>24 068</u><br>23 569 | <u>24 068</u><br>23 569 | <u>24 068</u><br>23 569 | <u>24 068</u><br>23 569 | <u>24 068</u><br>23 569 | <u>24 068</u><br>23 569 | <u>24 068</u><br>23 569 |
| 261-101-0103 | 800<br>948-92             | 3 | 1 | 800  | <u>14 038</u><br>13 474 | <u>14 038</u><br>13 474 | <u>14 038</u><br>13 474 | <u>14 038</u><br>13 474 | <u>14 038</u><br>13 474 | <u>14 038</u><br>13 474 | <u>14 038</u><br>13 474 |
| 261-101-0104 | 900<br>948-92             | 3 | 1 | 900  | <u>14 646</u><br>14 035 | <u>14 646</u><br>14 035 | <u>14 646</u><br>14 035 | <u>14 646</u><br>14 035 | <u>14 646</u><br>14 035 | <u>14 646</u><br>14 035 | <u>14 646</u><br>14 035 |
| 261-101-0105 | (<br>5 10 ), 600,         | 3 | 1 | 303  | <u>6 318</u><br>6 085   | <u>6 318</u><br>6 085   | <u>6 318</u><br>6 085   | <u>6 318</u><br>6 085   | <u>6 318</u><br>6 085   | <u>6 318</u><br>6 085   | <u>6 318</u><br>6 085   |
| 261-101-0106 | -<br>7394-85              | 3 | 1 | 1750 | <u>2 411</u><br>1 734   | <u>2 411</u><br>1 734   | <u>2 411</u><br>1 734   | <u>2 411</u><br>1 734   | <u>2 411</u><br>1 734   | <u>2 411</u><br>1 734   | <u>2 411</u><br>1 734   |
| 261-101-0107 | 7394-85                   | 3 | 1 | 1800 | <u>5 100</u><br>4 352   | <u>5 100</u><br>4 352   | <u>5 100</u><br>4 352   | <u>5 100</u><br>4 352   | <u>5 100</u><br>4 352   | <u>5 100</u><br>4 352   | <u>5 100</u><br>4 352   |
| 261-101-0108 |                           | 3 | 1 | 1650 | <u>3 295</u><br>2 636   | <u>3 295</u><br>2 636   | <u>3 295</u><br>2 636   | <u>3 295</u><br>2 636   | <u>3 295</u><br>2 636   | <u>3 295</u><br>2 636   | <u>3 295</u><br>2 636   |
| 261-101-0109 | 7392-2014                 | 3 | 1 | 1500 | <u>4 961</u><br>4 324   | <u>4 961</u><br>4 324   | <u>4 961</u><br>4 324   | <u>4 961</u><br>4 324   | <u>4 961</u><br>4 324   | <u>4 961</u><br>4 324   | <u>4 961</u><br>4 324   |
| 261-101-0137 | 10832-2009                | 3 | 1 | 309  | <u>8 585</u><br>8 306   | <u>8 585</u><br>8 306   | <u>8 585</u><br>8 306   | <u>8 585</u><br>8 306   | <u>8 585</u><br>8 306   | <u>8 585</u><br>8 306   | <u>8 585</u><br>8 306   |
| 261-101-0138 | 0 70                      | 3 | 1 | 1700 | <u>2 750</u><br>2 084   | <u>2 750</u><br>2 084   | <u>2 750</u><br>2 084   | <u>2 750</u><br>2 084   | <u>2 750</u><br>2 084   | <u>2 750</u><br>2 084   | <u>2 750</u><br>2 084   |
| 261-101-0200 | , ,                       |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |

|              |                           |   |   |      |                         |                         |
|--------------|---------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                           |   |   |      | -                       | -                       |
| 261-101-0100 |                           |   |   |      |                         |                         |
| 261-101-0101 | 600, 5-10<br>1284-2004    | 3 | 1 | 1400 | <u>3 845</u><br>3 266   | <u>3 845</u><br>3 266   |
| 261-101-0102 | 1,25-5 , 75<br>10832-2009 | 3 | 1 | 77   | <u>24 068</u><br>23 569 | <u>24 068</u><br>23 569 |
| 261-101-0103 | 800<br>948-92             | 3 | 1 | 800  | <u>14 038</u><br>13 474 | <u>14 038</u><br>13 474 |
| 261-101-0104 | 900<br>948-92             | 3 | 1 | 900  | <u>14 646</u><br>14 035 | <u>14 646</u><br>14 035 |
| 261-101-0105 | (<br>5 10 ), 600,         | 3 | 1 | 303  | <u>6 318</u><br>6 085   | <u>6 318</u><br>6 085   |
| 261-101-0106 | -<br>7394-85              | 3 | 1 | 1750 | <u>2 411</u><br>1 734   | <u>2 411</u><br>1 734   |
| 261-101-0107 | 7394-85                   | 3 | 1 | 1800 | <u>5 100</u><br>4 352   | <u>5 100</u><br>4 352   |
| 261-101-0108 |                           | 3 | 1 | 1650 | <u>3 295</u><br>2 636   | <u>3 295</u><br>2 636   |
| 261-101-0109 | 7392-2014                 | 3 | 1 | 1500 | <u>4 961</u><br>4 324   | <u>4 961</u><br>4 324   |
| 261-101-0137 | 10832-2009                | 3 | 1 | 309  | <u>8 585</u><br>8 306   | <u>8 585</u><br>8 306   |
| 261-101-0138 | 0 70                      | 3 | 1 | 1700 | <u>2 750</u><br>2 084   | <u>2 750</u><br>2 084   |
| 261-101-0200 | , ,                       |   |   |      |                         |                         |

|              |                        |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                        |   |   |      |                         |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 261-101-0203 | 7473-2010 22,5         | 3 | 1 | 2400 | <u>30 637</u><br>27 997 | <u>30 637</u><br>27 997 | <u>30 637</u><br>27 997 | <u>30 637</u><br>27 997 | <u>30 637</u><br>27 997 | <u>30 637</u><br>27 997 | <u>30 637</u><br>27 997 |
| 261-101-0204 | 7473-2010 30           | 3 | 1 | 2400 | <u>35 777</u><br>33 035 | <u>35 777</u><br>33 035 | <u>35 777</u><br>33 035 | <u>35 777</u><br>33 035 | <u>35 777</u><br>33 035 | <u>35 777</u><br>33 035 | <u>35 777</u><br>33 035 |
| 261-101-0205 | 12,5,<br>7473-2010     | 3 | 1 | 2400 | <u>30 419</u><br>27 782 | <u>30 419</u><br>27 782 | <u>30 419</u><br>27 782 | <u>30 419</u><br>27 782 | <u>30 419</u><br>27 782 | <u>30 419</u><br>27 782 | <u>30 419</u><br>27 782 |
| 261-101-0207 | - 28013-98             | 3 | 1 | 1900 | <u>25 773</u><br>23 653 | <u>25 773</u><br>23 653 | <u>25 773</u><br>23 653 | <u>25 773</u><br>23 653 | <u>25 773</u><br>23 653 | <u>25 773</u><br>23 653 | <u>25 773</u><br>23 653 |
| 261-101-0300 | ,                      |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 261-101-0378 | , ,<br>22,5            | 3 | 1 | 2500 | <u>83 564</u><br>80 175 | <u>83 564</u><br>80 175 | <u>83 564</u><br>80 175 | <u>83 564</u><br>80 175 | <u>83 564</u><br>80 175 | <u>83 564</u><br>80 175 | <u>83 564</u><br>80 175 |
| 261-101-0379 | 15<br>937-92           | 3 | 1 | 2500 | <u>45 045</u><br>42 412 | <u>45 045</u><br>42 412 | <u>45 045</u><br>42 412 | <u>45 045</u><br>42 412 | <u>45 045</u><br>42 412 | <u>45 045</u><br>42 412 | <u>45 045</u><br>42 412 |
| 261-101-0380 | 8 ,<br>939-92 800      |   | 1 | 100  | <u>5 768</u><br>5 585   | <u>5 768</u><br>5 585   | <u>5 768</u><br>5 585   | <u>5 768</u><br>5 585   | <u>5 768</u><br>5 585   | <u>5 768</u><br>5 585   | <u>5 768</u><br>5 585   |
| 261-101-0382 | , ,<br>22,5,<br>937-92 | 3 | 1 | 2500 | <u>81 649</u><br>78 298 | <u>81 649</u><br>78 298 | <u>81 649</u><br>78 298 | <u>81 649</u><br>78 298 | <u>81 649</u><br>78 298 | <u>81 649</u><br>78 298 | <u>81 649</u><br>78 298 |

|              |                          |   |   |      |                         |                         |
|--------------|--------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |                          |   |   |      | -                       | -                       |
| 261-101-0203 | 7473-2010 22,5           | 3 | 1 | 2400 | <u>30 637</u><br>27 997 | <u>30 637</u><br>27 997 |
| 261-101-0204 | 7473-2010 30             | 3 | 1 | 2400 | <u>35 777</u><br>33 035 | <u>35 777</u><br>33 035 |
| 261-101-0205 | 7473-2010 12,5,          | 3 | 1 | 2400 | <u>30 419</u><br>27 782 | <u>30 419</u><br>27 782 |
| 261-101-0207 | - 28013-98               | 3 | 1 | 1900 | <u>25 773</u><br>23 653 | <u>25 773</u><br>23 653 |
| 261-101-0300 | ,                        |   |   |      |                         |                         |
| 261-101-0378 | , , ,<br>22,5            | 3 | 1 | 2500 | <u>83 564</u><br>80 175 | <u>83 564</u><br>80 175 |
| 261-101-0379 | 937-92 15                | 3 | 1 | 2500 | <u>45 045</u><br>42 412 | <u>45 045</u><br>42 412 |
| 261-101-0380 | 8 ,<br>939-92 800        |   | 1 | 100  | <u>5 768</u><br>5 585   | <u>5 768</u><br>5 585   |
| 261-101-0382 | , , ,<br>22,5,<br>937-92 | 3 | 1 | 2500 | <u>81 649</u><br>78 298 | <u>81 649</u><br>78 298 |

|              |  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|--|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |  |   |   |      |                         |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 261-101-0383 | , , , ;<br>15 ( 24022-80, 956-93,<br>24476-80) | 3 | 1 | 2500 | <u>52 235</u><br>49 461 | <u>52 235</u><br>49 461 | <u>52 235</u><br>49 461 | <u>52 235</u><br>49 461 | <u>52 235</u><br>49 461 | <u>52 235</u><br>49 461 | <u>52 235</u><br>49 461 |

|              |  |   |   |      |                         |                         |
|--------------|--|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |  |   |   | ,    | -                       | -                       |
| 261-101-0383 | , , , ;<br>15 ( , 24022-80, 956-93,<br>24476-80) | 3 | 1 | 2500 | <u>52 235</u><br>49 461 | <u>52 235</u><br>49 461 |

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2023**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ  
2-шығарылым**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2023**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
Выпуск 2**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная