

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год (Выпуск 2)

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Нур-Султан 2022

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің
08.06.2022 ж. № 114-НҚ бұйрығымен

10.06.2022 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 08.06.2022 года № 114-НҚ
с 10.06.2022 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	1
211-2.	1
211-4.	19
211-5.	22
211-6.	22
212. , , ,	25
212-5.	25
213.	31
213-1.	31
213-3. , ,	34
221.	37
221-1.	37
222. ,	39
222-1. , ,	39
222-2. ,	45
222-3. , ,	45
225.	48
225-1.	48
225-2.	63

21.
211.
211-2.
211-201.

							-	-	-	-	
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,740}{4\,143}$	<u>7 080</u>	$\frac{5\,831}{5\,107}$	$\frac{4\,673}{3\,972}$	<u>7 923</u>	<u>8 851</u>	<u>6 649</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,706}{4\,113}$	<u>7 029</u>	$\frac{5\,789}{5\,071}$	$\frac{4\,640}{3\,944}$	<u>7 866</u>	<u>8 788</u>	<u>6 602</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,672}{4\,083}$	<u>6 979</u>	$\frac{5\,747}{5\,034}$	$\frac{4\,606}{3\,916}$	<u>7 810</u>	<u>8 724</u>	<u>6 554</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,672}{4\,083}$	<u>6 979</u>	$\frac{5\,747}{5\,034}$	$\frac{4\,606}{3\,916}$	<u>7 810</u>	<u>8 724</u>	<u>6 554</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,672}{4\,083}$	<u>6 979</u>	$\frac{5\,747}{5\,034}$	$\frac{4\,606}{3\,916}$	<u>7 810</u>	<u>8 724</u>	<u>6 554</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,902}{3\,332}$	<u>6 480</u>	$\frac{4\,913}{4\,220}$	$\frac{4\,006}{3\,332}$	<u>6 960</u>	<u>7 868</u>	<u>5 544</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,287}{2\,736}$	<u>6 385</u>	$\frac{4\,506}{3\,831}$	$\frac{3\,948}{3\,283}$	<u>6 523</u>	<u>7 418</u>	<u>5 463</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{3\,335}{2\,777}$	<u>6 480</u>	$\frac{4\,573}{3\,887}$	$\frac{4\,006}{3\,332}$	<u>6 620</u>	<u>7 528</u>	<u>5 544</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 232</u>	<u>6 434</u> 4 313	<u>5 616</u>	<u>8 154</u>	<u>8 272</u>	<u>8 029</u>	<u>6 848</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 180</u>	<u>6 388</u> 4 282	<u>5 576</u>	<u>8 096</u>	<u>8 213</u>	<u>7 972</u>	<u>6 828</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 128</u>	<u>6 342</u> 4 251	<u>5 536</u>	<u>8 038</u>	<u>8 154</u>	<u>7 915</u>	<u>6 809</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 128</u>	<u>6 342</u> 4 251	<u>5 536</u>	<u>8 038</u>	<u>8 154</u>	<u>7 915</u>	<u>6 809</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 128</u>	<u>6 342</u> 4 251	<u>5 536</u>	<u>8 038</u>	<u>8 154</u>	<u>7 915</u>	<u>6 809</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 199</u>	<u>5 956</u> 3 887	<u>5 043</u>	<u>6 507</u>	<u>7 528</u>	<u>7 291</u>	<u>6 790</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 941</u>	<u>4 753</u> 2 736	<u>4 969</u>	<u>6 412</u>	<u>7 418</u>	<u>7 184</u>	<u>6 751</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 029</u>	<u>4 823</u> 2 777	<u>5 043</u>	<u>6 507</u>	<u>7 528</u>	<u>7 291</u>	<u>6 790</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3							
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 835}{3\ 859}$	<u>6 186</u>	<u>6 649</u>	$\frac{4\ 822}{3\ 405}$	<u>5 644</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 794}{3\ 831}$	<u>6 142</u>	<u>6 602</u>	$\frac{4\ 788}{3\ 381}$	<u>5 603</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 752}{3\ 804}$	<u>6 098</u>	<u>6 554</u>	$\frac{4\ 754}{3\ 356}$	<u>5 563</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 752}{3\ 804}$	<u>6 098</u>	<u>6 554</u>	$\frac{4\ 754}{3\ 356}$	<u>5 563</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 752}{3\ 804}$	<u>6 098</u>	<u>6 554</u>	$\frac{4\ 754}{3\ 356}$	<u>5 563</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 747}{2\ 832}$	<u>5 600</u>	<u>5 544</u>	$\frac{4\ 266}{2\ 888}$	<u>5 069</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 566}{2\ 681}$	<u>5 519</u>	<u>5 463</u>	$\frac{4\ 204}{2\ 846}$	<u>4 995</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{4\ 634}{2\ 721}$	<u>5 600</u>	<u>5 544</u>	$\frac{4\ 266}{2\ 888}$	<u>5 069</u>

							-	-	-	-	
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,824}{4\,225}$	<u>7 149</u>	$\frac{5\,935}{5\,209}$	$\frac{4\,754}{4\,052}$	<u>8 027</u>	<u>8 955</u>	<u>6 728</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,790}{4\,195}$	<u>7 098</u>	$\frac{5\,892}{5\,172}$	$\frac{4\,720}{4\,023}$	<u>7 970</u>	<u>8 891</u>	<u>6 680</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,755}{4\,165}$	<u>7 047</u>	$\frac{5\,850}{5\,135}$	$\frac{4\,686}{3\,994}$	<u>7 912</u>	<u>8 827</u>	<u>6 632</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,755}{4\,165}$	<u>7 047</u>	$\frac{5\,850}{5\,135}$	$\frac{4\,686}{3\,994}$	<u>7 912</u>	<u>8 827</u>	<u>6 632</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,755}{4\,165}$	<u>7 047</u>	$\frac{5\,850}{5\,135}$	$\frac{4\,686}{3\,994}$	<u>7 912</u>	<u>8 827</u>	<u>6 632</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,970}{3\,399}$	<u>6 538</u>	$\frac{4\,999}{4\,305}$	$\frac{4\,074}{3\,399}$	<u>7 046</u>	<u>7 954</u>	<u>5 602</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,342}{2\,791}$	<u>6 443</u>	$\frac{4\,584}{3\,907}$	$\frac{4\,015}{3\,349}$	<u>6 602</u>	<u>7 497</u>	<u>5 520</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{3\,392}{2\,832}$	<u>6 538</u>	$\frac{4\,652}{3\,965}$	$\frac{4\,074}{3\,399}$	<u>6 699</u>	<u>7 608</u>	<u>5 602</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{4\,910}{4\,310}$	<u>7 219</u>	$\frac{6\,041}{5\,314}$	$\frac{4\,837}{4\,133}$	<u>8 133</u>	<u>9 061</u>	<u>6 808</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,875}{4\,279}$	<u>7 167</u>	$\frac{5\,998}{5\,276}$	$\frac{4\,802}{4\,103}$	<u>8 075</u>	<u>8 997</u>	<u>6 760</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,840}{4\,248}$	<u>7 116</u>	$\frac{5\,955}{5\,238}$	$\frac{4\,768}{4\,074}$	<u>8 017</u>	<u>8 932</u>	<u>6 711</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 323</u>	<u>6 522</u> 4 399	<u>5 686</u>	<u>8 263</u>	<u>8 365</u>	<u>8 122</u>	<u>6 930</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 271</u>	<u>6 475</u> 4 368	<u>5 645</u>	<u>8 204</u>	<u>8 305</u>	<u>8 064</u>	<u>6 911</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 219</u>	<u>6 429</u> 4 336	<u>5 605</u>	<u>8 145</u>	<u>8 245</u>	<u>8 006</u>	<u>6 892</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 219</u>	<u>6 429</u> 4 336	<u>5 605</u>	<u>8 145</u>	<u>8 245</u>	<u>8 006</u>	<u>6 892</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 219</u>	<u>6 429</u> 4 336	<u>5 605</u>	<u>8 145</u>	<u>8 245</u>	<u>8 006</u>	<u>6 892</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 271</u>	<u>6 036</u> 3 965	<u>5 102</u>	<u>6 584</u>	<u>7 608</u>	<u>7 370</u>	<u>6 872</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 008</u>	<u>4 809</u> 2 791	<u>5 027</u>	<u>6 488</u>	<u>7 497</u>	<u>7 263</u>	<u>6 834</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 097</u>	<u>4 880</u> 2 832	<u>5 102</u>	<u>6 584</u>	<u>7 608</u>	<u>7 370</u>	<u>6 872</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 416</u>	<u>6 612</u> 4 487	<u>5 757</u>	<u>8 374</u>	<u>8 459</u>	<u>8 216</u>	<u>7 015</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 363</u>	<u>6 565</u> 4 455	<u>5 716</u>	<u>8 314</u>	<u>8 399</u>	<u>8 158</u>	<u>6 995</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 311</u>	<u>6 517</u> 4 423	<u>5 675</u>	<u>8 254</u>	<u>8 338</u>	<u>8 099</u>	<u>6 976</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0200	300 1284-2004	3							
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,914}{3\,936}$	<u>6 256</u>	<u>6 728</u>	$\frac{4\,892}{3\,473}$	<u>5 713</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,872}{3\,908}$	<u>6 211</u>	<u>6 680</u>	$\frac{4\,857}{3\,448}$	<u>5 672</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,830}{3\,880}$	<u>6 166</u>	<u>6 632</u>	$\frac{4\,822}{3\,423}$	<u>5 631</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,830}{3\,880}$	<u>6 166</u>	<u>6 632</u>	$\frac{4\,822}{3\,423}$	<u>5 631</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,830}{3\,880}$	<u>6 166</u>	<u>6 632</u>	$\frac{4\,822}{3\,423}$	<u>5 631</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,805}{2\,889}$	<u>5 659</u>	<u>5 602</u>	$\frac{4\,325}{2\,945}$	<u>5 128</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,621}{2\,735}$	<u>5 577</u>	<u>5 520</u>	$\frac{4\,262}{2\,902}$	<u>5 054</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{4\,690}{2\,776}$	<u>5 659</u>	<u>5 602</u>	$\frac{4\,325}{2\,945}$	<u>5 128</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3							
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,994}{4\,015}$	<u>6 327</u>	<u>6 808</u>	$\frac{4\,963}{3\,542}$	<u>5 784</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,952}{3\,986}$	<u>6 281</u>	<u>6 760</u>	$\frac{4\,927}{3\,517}$	<u>5 743</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,909}{3\,957}$	<u>6 236</u>	<u>6 711</u>	$\frac{4\,892}{3\,492}$	<u>5 701</u>

							-	-	-	-	
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 840}{4\ 248}$	<u>7 116</u>	$\frac{5\ 955}{5\ 238}$	$\frac{4\ 768}{4\ 074}$	<u>8 017</u>	<u>8 932</u>	<u>6 711</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 840}{4\ 248}$	<u>7 116</u>	$\frac{5\ 955}{5\ 238}$	$\frac{4\ 768}{4\ 074}$	<u>8 017</u>	<u>8 932</u>	<u>6 711</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 039}{3\ 467}$	<u>6 597</u>	$\frac{5\ 087}{4\ 391}$	$\frac{4\ 144}{3\ 467}$	<u>7 134</u>	<u>8 042</u>	<u>5 661</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 399}{2\ 847}$	<u>6 501</u>	$\frac{4\ 664}{3\ 985}$	$\frac{4\ 083}{3\ 416}$	<u>6 681</u>	<u>7 576</u>	<u>5 578</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{3\ 450}{2\ 889}$	<u>6 597</u>	$\frac{4\ 733}{4\ 044}$	$\frac{4\ 144}{3\ 467}$	<u>6 780</u>	<u>7 689</u>	<u>5 661</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 998}{4\ 396}$	<u>7 290</u>	$\frac{6\ 150}{5\ 420}$	$\frac{4\ 921}{4\ 216}$	<u>8 242</u>	<u>9 170</u>	<u>6 890</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 962}{4\ 365}$	<u>7 238</u>	$\frac{6\ 106}{5\ 381}$	$\frac{4\ 886}{4\ 185}$	<u>8 183</u>	<u>9 104</u>	<u>6 841</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 927}{4\ 333}$	<u>7 186</u>	$\frac{6\ 062}{5\ 343}$	$\frac{4\ 851}{4\ 155}$	<u>8 124</u>	<u>9 039</u>	<u>6 792</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 927}{4\ 333}$	<u>7 186</u>	$\frac{6\ 062}{5\ 343}$	$\frac{4\ 851}{4\ 155}$	<u>8 124</u>	<u>9 039</u>	<u>6 792</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 927}{4\ 333}$	<u>7 186</u>	$\frac{6\ 062}{5\ 343}$	$\frac{4\ 851}{4\ 155}$	<u>8 124</u>	<u>9 039</u>	<u>6 792</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 110}{3\ 536}$	<u>6 658</u>	$\frac{5\ 176}{4\ 479}$	$\frac{4\ 214}{3\ 536}$	<u>7 223</u>	<u>8 132</u>	<u>5 721</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 457}{2\ 904}$	<u>6 561</u>	$\frac{4\ 745}{4\ 065}$	$\frac{4\ 153}{3\ 484}$	<u>6 763</u>	<u>7 658</u>	<u>5 637</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 311</u>	$\frac{6\,517}{4\,423}$	<u>5 675</u>	<u>8 254</u>	<u>8 338</u>	<u>8 099</u>	<u>6 976</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 311</u>	$\frac{6\,517}{4\,423}$	<u>5 675</u>	<u>8 254</u>	<u>8 338</u>	<u>8 099</u>	<u>6 976</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 344</u>	$\frac{6\,116}{4\,044}$	<u>5 162</u>	<u>6 662</u>	<u>7 689</u>	<u>7 451</u>	<u>6 957</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 077</u>	$\frac{4\,866}{2\,847}$	<u>5 087</u>	<u>6 565</u>	<u>7 576</u>	<u>7 342</u>	<u>6 918</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 167</u>	$\frac{4\,938}{2\,889}$	<u>5 162</u>	<u>6 662</u>	<u>7 689</u>	<u>7 451</u>	<u>6 957</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 512</u>	$\frac{6\,703}{4\,577}$	<u>5 829</u>	<u>8 487</u>	<u>8 556</u>	<u>8 313</u>	<u>7 101</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 458</u>	$\frac{6\,655}{4\,544}$	<u>5 787</u>	<u>8 427</u>	<u>8 494</u>	<u>8 253</u>	<u>7 081</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 404</u>	$\frac{6\,608}{4\,511}$	<u>5 746</u>	<u>8 366</u>	<u>8 433</u>	<u>8 194</u>	<u>7 062</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 404</u>	$\frac{6\,608}{4\,511}$	<u>5 746</u>	<u>8 366</u>	<u>8 433</u>	<u>8 194</u>	<u>7 062</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 404</u>	$\frac{6\,608}{4\,511}$	<u>5 746</u>	<u>8 366</u>	<u>8 433</u>	<u>8 194</u>	<u>7 062</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 419</u>	$\frac{6\,199}{4\,125}$	<u>5 223</u>	<u>6 743</u>	<u>7 771</u>	<u>7 534</u>	<u>7 043</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 148</u>	$\frac{4\,924}{2\,904}$	<u>5 147</u>	<u>6 644</u>	<u>7 658</u>	<u>7 424</u>	<u>7 004</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,909}{3\,957}$	<u>6 236</u>	<u>6 711</u>	$\frac{4\,892}{3\,492}$	<u>5 701</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,909}{3\,957}$	<u>6 236</u>	<u>6 711</u>	$\frac{4\,892}{3\,492}$	<u>5 701</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,864}{2\,947}$	<u>5 719</u>	<u>5 661</u>	$\frac{4\,385}{3\,004}$	<u>5 188</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,677}{2\,790}$	<u>5 636</u>	<u>5 578</u>	$\frac{4\,321}{2\,960}$	<u>5 113</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{4\,746}{2\,831}$	<u>5 719</u>	<u>5 661</u>	$\frac{4\,385}{3\,004}$	<u>5 188</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3							
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,076}{4\,095}$	<u>6 399</u>	<u>6 890</u>	$\frac{5\,035}{3\,613}$	<u>5 856</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,033}{4\,066}$	<u>6 353</u>	<u>6 841</u>	$\frac{4\,999}{3\,588}$	<u>5 814</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,989}{4\,037}$	<u>6 307</u>	<u>6 792</u>	$\frac{4\,963}{3\,562}$	<u>5 772</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,989}{4\,037}$	<u>6 307</u>	<u>6 792</u>	$\frac{4\,963}{3\,562}$	<u>5 772</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,989}{4\,037}$	<u>6 307</u>	<u>6 792</u>	$\frac{4\,963}{3\,562}$	<u>5 772</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,924}{3\,005}$	<u>5 781</u>	<u>5 721</u>	$\frac{4\,446}{3\,064}$	<u>5 250</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,734}{2\,845}$	<u>5 696</u>	<u>5 637</u>	$\frac{4\,381}{3\,020}$	<u>5 173</u>

							-	-	-	-	
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{3\,509}{2\,947}$	<u>6 658</u>	$\frac{4\,816}{4\,125}$	$\frac{4\,214}{3\,536}$	<u>6 863</u>	<u>7 771</u>	<u>5 721</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,088}{4\,484}$	<u>7 363</u>	$\frac{6\,150}{5\,420}$	$\frac{5\,007}{4\,300}$	<u>8 352</u>	<u>9 280</u>	<u>7 562</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,052}{4\,452}$	<u>7 311</u>	$\frac{6\,106}{5\,381}$	$\frac{4\,971}{4\,269}$	<u>8 292</u>	<u>9 214</u>	<u>7 508</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,015}{4\,420}$	<u>7 258</u>	$\frac{6\,062}{5\,343}$	$\frac{4\,935}{4\,238}$	<u>8 233</u>	<u>9 148</u>	<u>7 454</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,015}{4\,420}$	<u>7 258</u>	$\frac{6\,062}{5\,343}$	$\frac{4\,935}{4\,238}$	<u>8 233</u>	<u>9 148</u>	<u>7 454</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,015}{4\,420}$	<u>7 258</u>	$\frac{6\,062}{5\,343}$	$\frac{4\,935}{4\,238}$	<u>8 233</u>	<u>9 148</u>	<u>7 454</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,182}{3\,607}$	<u>6 720</u>	$\frac{5\,176}{4\,479}$	$\frac{4\,287}{3\,607}$	<u>7 315</u>	<u>8 223</u>	<u>6 358</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,517}{2\,962}$	<u>6 622</u>	$\frac{4\,745}{4\,065}$	$\frac{4\,224}{3\,554}$	<u>6 845</u>	<u>7 741</u>	<u>6 265</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{3\,569}{3\,005}$	<u>6 720</u>	$\frac{4\,816}{4\,125}$	$\frac{4\,287}{3\,607}$	<u>6 947</u>	<u>7 855</u>	<u>6 358</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,179}{4\,574}$	<u>8 652</u>	$\frac{6\,373}{5\,639}$	$\frac{5\,095}{4\,386}$	<u>8 738</u>	<u>10 607</u>	<u>7 647</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,142}{4\,541}$	<u>8 590</u>	$\frac{6\,327}{5\,599}$	$\frac{5\,058}{4\,355}$	<u>8 675</u>	<u>10 531</u>	<u>7 593</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 239</u>	<u>4 997</u> <u>2 947</u>	<u>5 223</u>	<u>6 743</u>	<u>7 771</u>	<u>7 534</u>	<u>7 043</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 609</u>	<u>6 797</u> <u>4 668</u>	<u>5 903</u>	<u>8 900</u>	<u>8 654</u>	<u>8 411</u>	<u>7 189</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 554</u>	<u>6 748</u> <u>4 635</u>	<u>5 861</u>	<u>8 836</u>	<u>8 592</u>	<u>8 351</u>	<u>7 169</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 500</u>	<u>6 700</u> <u>4 602</u>	<u>5 818</u>	<u>8 773</u>	<u>8 530</u>	<u>8 291</u>	<u>7 150</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 500</u>	<u>6 700</u> <u>4 602</u>	<u>5 818</u>	<u>8 773</u>	<u>8 530</u>	<u>8 291</u>	<u>7 150</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 500</u>	<u>6 700</u> <u>4 602</u>	<u>5 818</u>	<u>8 773</u>	<u>8 530</u>	<u>8 291</u>	<u>7 150</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 495</u>	<u>6 283</u> <u>4 208</u>	<u>5 286</u>	<u>7 115</u>	<u>7 855</u>	<u>7 618</u>	<u>7 130</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 219</u>	<u>4 983</u> <u>2 962</u>	<u>5 209</u>	<u>7 011</u>	<u>7 741</u>	<u>7 506</u>	<u>7 092</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 311</u>	<u>5 057</u> <u>3 005</u>	<u>5 286</u>	<u>7 115</u>	<u>7 855</u>	<u>7 618</u>	<u>7 130</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 708</u>	<u>6 892</u> <u>4 762</u>	<u>5 978</u>	<u>9 018</u>	<u>9 968</u>	<u>9 822</u>	<u>7 235</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 653</u>	<u>6 843</u> <u>4 728</u>	<u>5 935</u>	<u>8 953</u>	<u>9 897</u>	<u>9 752</u>	<u>7 216</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{4\,804}{2\,888}$	<u>5 781</u>	<u>5 721</u>	$\frac{4\,446}{3\,064}$	<u>5 250</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3							
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,160}{4\,177}$	<u>6 988</u>	<u>7 246</u>	$\frac{5\,109}{3\,686}$	<u>6 472</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,116}{4\,147}$	<u>6 938</u>	<u>7 195</u>	$\frac{5\,072}{3\,659}$	<u>6 426</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,072}{4\,117}$	<u>6 888</u>	<u>7 143</u>	$\frac{5\,036}{3\,633}$	<u>6 380</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,072}{4\,117}$	<u>6 888</u>	<u>7 143</u>	$\frac{5\,036}{3\,633}$	<u>6 380</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,072}{4\,117}$	<u>6 888</u>	<u>7 143</u>	$\frac{5\,036}{3\,633}$	<u>6 380</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,985}{3\,066}$	<u>6 348</u>	<u>6 049</u>	$\frac{4\,509}{3\,126}$	<u>5 843</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,792}{2\,902}$	<u>6 255</u>	<u>5 961</u>	$\frac{4\,443}{3\,080}$	<u>5 758</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{4\,863}{2\,945}$	<u>6 348</u>	<u>6 049</u>	$\frac{4\,509}{3\,126}$	<u>5 843</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3							
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,245}{4\,261}$	<u>7 063</u>	<u>7 332</u>	$\frac{5\,184}{3\,759}$	<u>6 548</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,200}{4\,230}$	<u>7 013</u>	<u>7 279</u>	$\frac{5\,147}{3\,732}$	<u>6 501</u>

							-	-	-	-	
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 105}{4\ 508}$	<u>8 528</u>	$\frac{6\ 282}{5\ 558}$	$\frac{5\ 022}{4\ 323}$	<u>8 613</u>	<u>10 455</u>	<u>7 538</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 105}{4\ 508}$	<u>8 528</u>	$\frac{6\ 282}{5\ 558}$	$\frac{5\ 022}{4\ 323}$	<u>8 613</u>	<u>10 455</u>	<u>7 538</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 105}{4\ 508}$	<u>8 528</u>	$\frac{6\ 282}{5\ 558}$	$\frac{5\ 022}{4\ 323}$	<u>8 613</u>	<u>10 455</u>	<u>7 538</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 255}{3\ 679}$	<u>7 971</u>	$\frac{5\ 361}{4\ 660}$	$\frac{4\ 360}{3\ 679}$	<u>7 675</u>	<u>9 504</u>	<u>6 420</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 577}{3\ 021}$	<u>7 855</u>	$\frac{4\ 913}{4\ 229}$	$\frac{4\ 297}{3\ 625}$	<u>7 193</u>	<u>8 996</u>	<u>6 327</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{3\ 630}{3\ 066}$	<u>7 971</u>	$\frac{4\ 986}{4\ 292}$	$\frac{4\ 360}{3\ 679}$	<u>7 300</u>	<u>9 129</u>	<u>6 420</u>
211-201-0700	1284-2004 1200	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 226}{4\ 620}$	<u>8 728</u>	$\frac{6\ 323}{5\ 695}$	$\frac{5\ 139}{4\ 430}$	<u>8 795</u>	<u>10 664</u>	<u>7 691</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 189}{4\ 587}$	<u>8 666</u>	$\frac{6\ 278}{5\ 655}$	$\frac{5\ 103}{4\ 398}$	<u>8 732</u>	<u>10 588</u>	<u>7 636</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 151}{4\ 554}$	<u>8 603</u>	$\frac{6\ 233}{5\ 614}$	$\frac{5\ 066}{4\ 366}$	<u>8 670</u>	<u>10 512</u>	<u>7 581</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 151}{4\ 554}$	<u>8 603</u>	$\frac{6\ 233}{5\ 614}$	$\frac{5\ 066}{4\ 366}$	<u>8 670</u>	<u>10 512</u>	<u>7 581</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 151}{4\ 554}$	<u>8 603</u>	$\frac{6\ 233}{5\ 614}$	$\frac{5\ 066}{4\ 366}$	<u>8 670</u>	<u>10 512</u>	<u>7 581</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 293}{3\ 716}$	<u>8 036</u>	$\frac{5\ 304}{4\ 706}$	$\frac{4\ 398}{3\ 716}$	<u>7 722</u>	<u>9 552</u>	<u>6 452</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 598</u>	<u>$\frac{6\,793}{4\,694}$</u>	<u>5 893</u>	<u>8 889</u>	<u>9 825</u>	<u>9 682</u>	<u>7 197</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 598</u>	<u>$\frac{6\,793}{4\,694}$</u>	<u>5 893</u>	<u>8 889</u>	<u>9 825</u>	<u>9 682</u>	<u>7 197</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 598</u>	<u>$\frac{6\,793}{4\,694}$</u>	<u>5 893</u>	<u>8 889</u>	<u>9 825</u>	<u>9 682</u>	<u>7 197</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 573</u>	<u>$\frac{6\,369}{4\,292}$</u>	<u>5 349</u>	<u>7 198</u>	<u>9 129</u>	<u>8 986</u>	<u>7 178</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 292</u>	<u>$\frac{5\,044}{3\,021}$</u>	<u>5 271</u>	<u>7 093</u>	<u>8 996</u>	<u>8 855</u>	<u>7 140</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 386</u>	<u>$\frac{5\,118}{3\,066}$</u>	<u>5 349</u>	<u>7 198</u>	<u>9 129</u>	<u>8 986</u>	<u>7 178</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>7 758</u>	<u>$\frac{6\,940}{4\,809}$</u>	<u>6 016</u>	<u>9 078</u>	<u>10 019</u>	<u>9 873</u>	<u>7 281</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>7 703</u>	<u>$\frac{6\,891}{4\,775}$</u>	<u>5 973</u>	<u>9 013</u>	<u>9 947</u>	<u>9 803</u>	<u>7 262</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 647</u>	<u>$\frac{6\,841}{4\,741}$</u>	<u>5 930</u>	<u>8 948</u>	<u>9 876</u>	<u>9 732</u>	<u>7 243</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 647</u>	<u>$\frac{6\,841}{4\,741}$</u>	<u>5 930</u>	<u>8 948</u>	<u>9 876</u>	<u>9 732</u>	<u>7 243</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 647</u>	<u>$\frac{6\,841}{4\,741}$</u>	<u>5 930</u>	<u>8 948</u>	<u>9 876</u>	<u>9 732</u>	<u>7 243</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 613</u>	<u>$\frac{6\,413}{4\,335}$</u>	<u>5 382</u>	<u>7 241</u>	<u>9 173</u>	<u>9 030</u>	<u>7 224</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,156}{4\,200}$	<u>6 962</u>	<u>7 227</u>	$\frac{5\,110}{3\,706}$	<u>6 454</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,156}{4\,200}$	<u>6 962</u>	<u>7 227</u>	$\frac{5\,110}{3\,706}$	<u>6 454</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,156}{4\,200}$	<u>6 962</u>	<u>7 227</u>	$\frac{5\,110}{3\,706}$	<u>6 454</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,048}{3\,127}$	<u>6 412</u>	<u>6 111</u>	$\frac{4\,573}{3\,188}$	<u>5 907</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,851}{2\,960}$	<u>6 318</u>	<u>6 022</u>	$\frac{4\,506}{3\,142}$	<u>5 821</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{4\,923}{3\,004}$	<u>6 412</u>	<u>6 111</u>	$\frac{4\,573}{3\,188}$	<u>5 907</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3							
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,288}{4\,303}$	<u>7 102</u>	<u>7 375</u>	$\frac{5\,222}{3\,797}$	<u>6 349</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,244}{4\,272}$	<u>7 051</u>	<u>7 322</u>	$\frac{5\,185}{3\,770}$	<u>6 304</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,199}{4\,242}$	<u>7 000</u>	<u>7 270</u>	$\frac{5\,148}{3\,743}$	<u>6 258</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,199}{4\,242}$	<u>7 000</u>	<u>7 270</u>	$\frac{5\,148}{3\,743}$	<u>6 258</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,199}{4\,242}$	<u>7 000</u>	<u>7 270</u>	$\frac{5\,148}{3\,743}$	<u>6 258</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,080}{3\,158}$	<u>6 444</u>	<u>6 143</u>	$\frac{4\,605}{3\,220}$	<u>5 708</u>

							-	-	-	-	
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 608}{3\ 051}$	<u>7 918</u>	$\frac{4\ 853}{4\ 271}$	$\frac{4\ 333}{3\ 661}$	<u>7 236</u>	<u>9 039</u>	<u>6 358</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{3\ 661}{3\ 096}$	<u>8 036</u>	$\frac{4\ 925}{4\ 335}$	$\frac{4\ 398}{3\ 716}$	<u>7 343</u>	<u>9 173</u>	<u>6 452</u>
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	$\frac{5\ 678}{5\ 063}$	<u>9 115</u>	$\frac{6\ 711}{6\ 075}$	$\frac{6\ 689}{5\ 948}$	<u>9 182</u>	<u>11 052</u>	<u>8 207</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	$\frac{5\ 449}{4\ 842}$	<u>8 895</u>	$\frac{6\ 437}{5\ 810}$	$\frac{6\ 420}{5\ 689}$	<u>8 891</u>	<u>10 747</u>	<u>7 970</u>
211-201-0714	10-20 (), 1,2	3	1	1380	$\frac{5\ 597}{4\ 990}$	<u>8 985</u>	$\frac{6\ 615}{5\ 988}$	$\frac{6\ 593}{5\ 863}$	<u>9 051</u>	<u>10 894</u>	<u>8 090</u>
211-201-0715	20-40 (), 1,2	3	1	1370	$\frac{5\ 556}{4\ 954}$	<u>8 920</u>	$\frac{6\ 567}{5\ 945}$	$\frac{6\ 545}{5\ 821}$	<u>8 986</u>	<u>10 815</u>	<u>8 031</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 226}{4\ 620}$	<u>8 728</u>	$\frac{6\ 323}{5\ 695}$	$\frac{5\ 139}{4\ 430}$	<u>8 795</u>	<u>10 664</u>	<u>7 691</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 189}{4\ 587}$	<u>8 666</u>	$\frac{6\ 278}{5\ 655}$	$\frac{5\ 103}{4\ 398}$	<u>8 732</u>	<u>10 588</u>	<u>7 636</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 151}{4\ 554}$	<u>8 603</u>	$\frac{6\ 233}{5\ 614}$	$\frac{5\ 066}{4\ 366}$	<u>8 670</u>	<u>10 512</u>	<u>7 581</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 151}{4\ 554}$	<u>8 603</u>	$\frac{6\ 233}{5\ 614}$	$\frac{5\ 066}{4\ 366}$	<u>8 670</u>	<u>10 512</u>	<u>7 581</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 151}{4\ 554}$	<u>8 603</u>	$\frac{6\ 233}{5\ 614}$	$\frac{5\ 066}{4\ 366}$	<u>8 670</u>	<u>10 512</u>	<u>7 581</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 293}{3\ 716}$	<u>8 036</u>	$\frac{5\ 304}{4\ 706}$	$\frac{4\ 398}{3\ 716}$	<u>7 722</u>	<u>9 552</u>	<u>6 452</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 330</u>	<u>5 074</u> <u>3 051</u>	<u>5 303</u>	<u>7 135</u>	<u>9 039</u>	<u>8 898</u>	<u>7 185</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 423</u>	<u>5 149</u> <u>3 096</u>	<u>5 382</u>	<u>7 241</u>	<u>9 173</u>	<u>9 030</u>	<u>7 224</u>
211-201-0712	1,2 5-10 (),	3	1	1400	<u>8 210</u>	<u>7 199</u> <u>5 063</u>	<u>6 404</u>	<u>10 110</u>	<u>10 019</u>	<u>9 873</u>	<u>10 019</u>
211-201-0713	1,2 5-20 (),	3	1	1390	<u>7 949</u>	<u>6 959</u> <u>4 842</u>	<u>6 203</u>	<u>9 780</u>	<u>9 759</u>	<u>9 615</u>	<u>9 759</u>
211-201-0714	1,2 10-20 (),	3	1	1380	<u>8 093</u>	<u>7 096</u> <u>4 990</u>	<u>6 312</u>	<u>9 966</u>	<u>9 876</u>	<u>9 732</u>	<u>9 876</u>
211-201-0715	1,2 20-40 (),	3	1	1370	<u>8 034</u>	<u>7 044</u> <u>4 954</u>	<u>6 266</u>	<u>9 894</u>	<u>9 804</u>	<u>9 662</u>	<u>9 804</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>7 758</u>	<u>6 940</u> <u>4 809</u>	<u>6 016</u>	<u>9 078</u>	<u>10 019</u>	<u>9 873</u>	<u>7 281</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>7 703</u>	<u>6 891</u> <u>4 775</u>	<u>5 973</u>	<u>9 013</u>	<u>9 947</u>	<u>9 803</u>	<u>7 262</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>7 647</u>	<u>6 841</u> <u>4 741</u>	<u>5 930</u>	<u>8 948</u>	<u>9 876</u>	<u>9 732</u>	<u>7 243</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>7 647</u>	<u>6 841</u> <u>4 741</u>	<u>5 930</u>	<u>8 948</u>	<u>9 876</u>	<u>9 732</u>	<u>7 243</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>7 647</u>	<u>6 841</u> <u>4 741</u>	<u>5 930</u>	<u>8 948</u>	<u>9 876</u>	<u>9 732</u>	<u>7 243</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 613</u>	<u>6 413</u> <u>4 335</u>	<u>5 382</u>	<u>7 241</u>	<u>9 173</u>	<u>9 030</u>	<u>7 224</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,881}{2\,990}$	<u>6 350</u>	<u>6 054</u>	$\frac{4\,538}{3\,173}$	<u>5 624</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{4\,954}{3\,034}$	<u>6 444</u>	<u>6 143</u>	$\frac{4\,605}{3\,220}$	<u>5 708</u>
211-201-0712	5-10 (), 1,2	3	1	1400	$\frac{6\,805}{4\,809}$	<u>7 489</u>	<u>7 892</u>	$\frac{5\,610}{4\,177}$	<u>6 736</u>
211-201-0713	5-20 (), 1,2	3	1	1390	$\frac{6\,577}{4\,600}$	<u>7 280</u>	<u>7 656</u>	$\frac{5\,414}{3\,995}$	<u>6 533</u>
211-201-0714	10-20 (), 1,2	3	1	1380	$\frac{6\,708}{4\,741}$	<u>7 382</u>	<u>7 779</u>	$\frac{5\,529}{4\,117}$	<u>6 640</u>
211-201-0715	20-40 (), 1,2	3	1	1370	$\frac{6\,659}{4\,706}$	<u>7 328</u>	<u>7 722</u>	$\frac{5\,489}{4\,087}$	<u>6 592</u>
211-201-0800	1400 1284-2004	3							
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,288}{4\,303}$	<u>7 102</u>	<u>7 375</u>	$\frac{5\,222}{3\,797}$	<u>6 349</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,244}{4\,272}$	<u>7 051</u>	<u>7 322</u>	$\frac{5\,185}{3\,770}$	<u>6 304</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,199}{4\,242}$	<u>7 000</u>	<u>7 270</u>	$\frac{5\,148}{3\,743}$	<u>6 258</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,199}{4\,242}$	<u>7 000</u>	<u>7 270</u>	$\frac{5\,148}{3\,743}$	<u>6 258</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,199}{4\,242}$	<u>7 000</u>	<u>7 270</u>	$\frac{5\,148}{3\,743}$	<u>6 258</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,080}{3\,158}$	<u>6 444</u>	<u>6 143</u>	$\frac{4\,605}{3\,220}$	<u>5 708</u>

							-	-	-	-	
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,608}{3\,051}$	<u>7 918</u>	$\frac{4\,853}{4\,271}$	$\frac{4\,333}{3\,661}$	<u>7 236</u>	<u>9 039</u>	<u>6 358</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{3\,661}{3\,096}$	<u>8 036</u>	$\frac{4\,925}{4\,335}$	$\frac{4\,398}{3\,716}$	<u>7 343</u>	<u>9 173</u>	<u>6 452</u>
211-201-0809	1,2 5-10 (),	3	1	1400	$\frac{5\,678}{5\,063}$	<u>9 115</u>	$\frac{6\,711}{6\,075}$	$\frac{6\,689}{5\,948}$	<u>9 182</u>	<u>11 052</u>	<u>8 207</u>
211-201-0810	1,2 5-20 (),	3	1	1390	$\frac{5\,637}{5\,026}$	<u>9 050</u>	$\frac{6\,663}{6\,032}$	$\frac{6\,641}{5\,906}$	<u>9 117</u>	<u>10 973</u>	<u>8 148</u>
211-201-0811	1,2 10-20 (),	3	1	1380	$\frac{5\,597}{4\,990}$	<u>8 985</u>	$\frac{6\,615}{5\,988}$	$\frac{6\,593}{5\,863}$	<u>9 051</u>	<u>10 894</u>	<u>8 090</u>
211-201-0812	1,2 20-40 (),	3	1	1370	$\frac{5\,556}{4\,954}$	<u>8 920</u>	$\frac{6\,567}{5\,945}$	$\frac{6\,545}{5\,821}$	<u>8 986</u>	<u>10 815</u>	<u>8 031</u>

211-206.

					-	-	-	-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3								
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	$\frac{4\,366}{3\,688}$	<u>8 479</u>	<u>8 479</u>	<u>6 663</u>	<u>8 479</u>	<u>5 607</u>

211-4.

					-	-	-	-	-	-	-
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 330</u>	<u>5 074</u> 3 051	<u>5 303</u>	<u>7 135</u>	<u>9 039</u>	<u>8 898</u>	<u>7 185</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>6 423</u>	<u>5 149</u> 3 096	<u>5 382</u>	<u>7 241</u>	<u>9 173</u>	<u>9 030</u>	<u>7 224</u>
211-201-0809	5-10 (), 1,2	3	1	1400	<u>8 210</u>	<u>7 199</u> 5 063	<u>6 404</u>	<u>10 110</u>	<u>10 019</u>	<u>9 873</u>	<u>10 019</u>
211-201-0810	5-20 (), 1,2	3	1	1390	<u>8 151</u>	<u>7 147</u> 5 026	<u>6 358</u>	<u>10 038</u>	<u>9 947</u>	<u>9 803</u>	<u>9 947</u>
211-201-0811	10-20 (), 1,2	3	1	1380	<u>8 093</u>	<u>7 096</u> 4 990	<u>6 312</u>	<u>9 966</u>	<u>9 876</u>	<u>9 732</u>	<u>9 876</u>
211-201-0812	20-40 (), 1,2	3	1	1370	<u>8 034</u>	<u>7 044</u> 4 954	<u>6 266</u>	<u>9 894</u>	<u>9 804</u>	<u>9 662</u>	<u>9 804</u>

					-
211-206-0100	7392-2014	3			
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>7 465</u>

					-	-	-	-	-
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,881}{2\,990}$	<u>6 350</u>	<u>6 054</u>	$\frac{4\,538}{3\,173}$	<u>5 624</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{4\,954}{3\,034}$	<u>6 444</u>	<u>6 143</u>	$\frac{4\,605}{3\,220}$	<u>5 708</u>
211-201-0809	1,2 5-10 (),	3	1	1400	$\frac{6\,805}{4\,809}$	<u>7 489</u>	<u>7 892</u>	$\frac{5\,610}{4\,177}$	<u>6 736</u>
211-201-0810	1,2 5-20 (),	3	1	1390	$\frac{6\,756}{4\,775}$	<u>7 435</u>	<u>7 835</u>	$\frac{5\,569}{4\,147}$	<u>6 688</u>
211-201-0811	1,2 10-20 (),	3	1	1380	$\frac{6\,708}{4\,741}$	<u>7 382</u>	<u>7 779</u>	$\frac{5\,529}{4\,117}$	<u>6 640</u>
211-201-0812	1,2 20-40 (),	3	1	1370	$\frac{6\,659}{4\,706}$	<u>7 328</u>	<u>7 722</u>	$\frac{5\,489}{4\,087}$	<u>6 592</u>

211-401.

							-	-	-	-	
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>5 584</u>	<u>7 623</u>	<u>7 063</u>	<u>2 730</u> 1 831	<u>7 386</u>	<u>7 570</u>	<u>7 232</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>5 999</u>	<u>8 037</u>	<u>7 478</u>	<u>3 145</u> 2 237	<u>7 663</u>	<u>7 985</u>	<u>7 647</u>

211-5.**211-501.**

							-	-	-	-	
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>3 317</u> 2 712	<u>6 309</u>	<u>4 009</u> 3 390	<u>942</u> 271	<u>6 657</u>	<u>8 660</u>	<u>5 750</u>

211-6.**211-601.**

							-	-	-	-	
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 319</u>	<u>7 319</u>	<u>6 182</u>	<u>3 344</u> 2 170	<u>6 931</u>	<u>7 319</u>	<u>7 319</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>7 024</u>	<u>6 402</u>	<u>7 069</u>	<u>5 249</u>	<u>7 623</u>	<u>7 623</u>	<u>6 411</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>7 439</u>	<u>6 817</u>	<u>7 484</u>	<u>5 664</u>	<u>8 037</u>	<u>8 037</u>	<u>6 411</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 684</u>	<u>4 947</u> <u>2 712</u>	<u>3 403</u>	<u>4 885</u>	<u>10 735</u>	<u>10 579</u>	<u>6 549</u>

					-	-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 319</u>	<u>7 319</u>	<u>7 319</u>	<u>5 571</u>	<u>7 319</u>	<u>7 319</u>	<u>6 602</u>

					-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{6\,330}{2\,373}$	<u>6 861</u>	<u>6 959</u>	<u>4 266</u>	<u>5 522</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	$\frac{6\,745}{2\,780}$	<u>7 276</u>	<u>7 374</u>	<u>4 680</u>	<u>5 937</u>

					-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3							
211-501-0103	0-5	3	1	1500	$\frac{4\,248}{2\,170}$	<u>4 566</u>	<u>5 412</u>	$\frac{2\,552}{1\,085}$	<u>3 760</u>

					-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3							
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 319</u>	<u>6 875</u>	<u>7 319</u>	<u>4 716</u>	<u>5 211</u>

211-603.

- -

							-	-	-	-	
211-603-0100	25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>3 875</u> 3 277	<u>7 435</u>	<u>5 212</u> 4 588	<u>3 317</u> 2 622	<u>7 772</u>	<u>9 708</u>	<u>6 094</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>3 875</u> 3 277	<u>7 435</u>	<u>5 212</u> 4 588	<u>3 317</u> 2 622	<u>7 772</u>	<u>9 708</u>	<u>6 094</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>3 875</u> 3 277	<u>7 435</u>	<u>5 212</u> 4 588	<u>3 317</u> 2 622	<u>7 772</u>	<u>9 708</u>	<u>6 094</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>3 875</u> 3 277	<u>7 435</u>	<u>5 212</u> 4 588	<u>3 317</u> 2 622	<u>7 772</u>	<u>9 708</u>	<u>6 562</u>

212.

, , ,

212-5.**212-501.**

							-	-	-	-	
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>18 111</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176
212-501-0102	, II		1	1000	<u>18 111</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176
212-501-0103	, I		1	1000	<u>19 264</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306

					-	-	-	-	-	-	-
211-603-0100	25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 431</u>	<u>5 450</u> 3 277	<u>4 627</u>	<u>6 460</u>	<u>9 708</u>	<u>9 557</u>	<u>6 454</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>6 431</u>	<u>5 450</u> 3 277	<u>4 627</u>	<u>6 460</u>	<u>9 708</u>	<u>9 557</u>	<u>6 454</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 431</u>	<u>5 450</u> 3 277	<u>4 627</u>	<u>6 861</u>	<u>9 708</u>	<u>9 557</u>	<u>6 454</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 665</u>	<u>5 450</u> 3 277	<u>4 627</u>	<u>6 861</u>	<u>9 708</u>	<u>9 557</u>	<u>6 454</u>

					-	-	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>19 458</u> 17 176	<u>18 973</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176
212-501-0102	, II		1	1000	<u>19 458</u> 17 176	<u>18 973</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 126</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306

					-	-	-	-	-
211-603-0100	25607-2009	3							
211-603-0101	0-10	3	1	1450	$\frac{4\,641}{2\,622}$	<u>5 751</u>	<u>5 767</u>	$\frac{3\,804}{2\,359}$	<u>4 971</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	$\frac{4\,641}{2\,622}$	<u>5 751</u>	<u>5 767</u>	$\frac{3\,804}{2\,359}$	<u>4 971</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{4\,641}{2\,622}$	<u>5 751</u>	<u>5 767</u>	$\frac{3\,804}{2\,359}$	<u>4 971</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{5\,109}{3\,080}$	<u>5 751</u>	<u>6 235</u>	$\frac{3\,804}{2\,359}$	<u>4 971</u>

					-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019								
212-501-0101	, I		1	1000	$\frac{18\,508}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,419}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$
212-501-0102	, II		1	1000	$\frac{18\,508}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,419}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$	$\frac{19\,458}{17\,176}$
212-501-0103	, I		1	1000	$\frac{19\,661}{18\,306}$	$\frac{20\,610}{18\,306}$	$\frac{20\,572}{18\,306}$	$\frac{20\,610}{18\,306}$	$\frac{20\,610}{18\,306}$

[illegible]

					-	-	-	-	-	-	-
212-501-0104	, II		1	1000	<u>19 458</u> 17 176	<u>18 973</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>22 839</u> 20 491	<u>22 354</u> 20 491	<u>22 839</u> 20 491	<u>22 839</u> 20 491	<u>22 839</u> 20 491	<u>22 839</u> 20 491	<u>22 839</u> 20 491
212-501-0202	, II		1	1000	<u>20 380</u> 18 080	<u>19 895</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080
212-501-0203	, I		1	1000	<u>22 070</u> 19 738	<u>21 586</u> 19 738	<u>22 070</u> 19 738	<u>22 070</u> 19 738	<u>22 070</u> 19 738	<u>22 070</u> 19 738	<u>22 070</u> 19 738
212-501-0204	, II		1	1000	<u>21 763</u> 19 436	<u>21 279</u> 19 436	<u>21 763</u> 19 436	<u>21 763</u> 19 436	<u>21 763</u> 19 436	<u>21 763</u> 19 436	<u>21 763</u> 19 436
212-501-0206	, I		1	1000	<u>22 274</u> 19 937	<u>22 274</u> 19 937	<u>22 274</u> 19 937	<u>22 274</u> 19 937	<u>22 274</u> 19 937	<u>22 274</u> 19 937	<u>22 274</u> 19 937
212-501-0207	, II		1	1000	<u>22 274</u> 19 937	<u>22 274</u> 19 937	<u>22 274</u> 19 937	<u>22 274</u> 19 937	<u>22 274</u> 19 937	<u>22 274</u> 19 937	<u>22 274</u> 19 937
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 224</u> 19 888	<u>21 740</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888
212-501-0402	II		1	1000	<u>19 721</u> 17 435	<u>19 721</u> 17 435	<u>19 721</u> 17 435	<u>19 721</u> 17 435	<u>19 721</u> 17 435	<u>19 721</u> 17 435	<u>19 721</u> 17 435

					-	-	-	-	-
212-501-0104	, II		1	1000	<u>18 508</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 419</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176	<u>19 458</u> 17 176
212-501-0200	1225-2019								
212-501-0201	, I		1	1000	<u>21 889</u> 20 491	<u>22 839</u> 20 491	<u>22 800</u> 20 491	<u>22 839</u> 20 491	<u>22 839</u> 20 491
212-501-0202	, II		1	1000	<u>19 430</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 341</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080
212-501-0203	, I		1	1000	<u>21 121</u> 19 738	<u>22 070</u> 19 738	<u>22 032</u> 19 738	<u>22 070</u> 19 738	<u>22 070</u> 19 738
212-501-0204	, II		1	1000	<u>20 813</u> 19 436	<u>21 763</u> 19 436	<u>21 724</u> 19 436	<u>21 763</u> 19 436	<u>21 763</u> 19 436
212-501-0206	, I		1	1000	<u>22 274</u> 19 937	<u>22 274</u> 19 937	<u>22 274</u> 19 937	<u>22 274</u> 19 937	<u>22 274</u> 19 937
212-501-0207	, II		1	1000	<u>22 274</u> 19 937	<u>22 274</u> 19 937	<u>22 274</u> 19 937	<u>22 274</u> 19 937	<u>22 274</u> 19 937
212-501-0400	1225-2019								
212-501-0401	I		1	1000	<u>21 275</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 185</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888
212-501-0402	II		1	1000	<u>19 721</u> 17 435	<u>19 721</u> 17 435	<u>19 721</u> 17 435	<u>19 721</u> 17 435	<u>19 721</u> 17 435

212-502.

					,	.		-	-	-	-	
212-502-0100	1225-2019											
212-502-0101	, I		1	1000	<u>22 261</u> 21 244	<u>23 165</u> 21 470	<u>23 395</u> 21 696	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244	
212-502-0104	, II		1	1000	<u>20 878</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	

212-503.

-

					,	.		-	-	-	-	
212-503-0100	- 31015-2002											
212-503-0103	-20		1	1000	<u>26 180</u> 25 087	<u>27 757</u> 25 313	<u>27 084</u> 25 313	<u>27 526</u> 25 087	<u>27 526</u> 25 087	<u>27 526</u> 25 087	<u>27 526</u> 25 087	

213.**213-1.****213-101.**

					,	.		-	-	-	-	
213-101-0100	530-2012 250 120 65	1000 .										

					-	-	-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019										
212-502-0101	, I		1	1000	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 123</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244
212-502-0104	, II		1	1000	<u>22 224</u> 19 888	<u>21 740</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888

					-	-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 526</u> 25 087	<u>27 042</u> 25 087	<u>27 526</u> 25 087	<u>27 526</u> 25 087	<u>27 526</u> 25 087	<u>27 526</u> 25 087	<u>27 526</u> 25 087

					-	-	-	-	-	
213-101-0100	250 120 65 530-2012	1000 .								

					-	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019								
212-502-0101	, I		1	1000	<u>22 658</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 569</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244	<u>23 607</u> 21 244
212-502-0104	, II		1	1000	<u>21 275</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 185</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888

					-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002								
212-503-0103	-20		1	1000	<u>26 577</u> 25 087	<u>27 526</u> 25 087	<u>27 487</u> 25 087	<u>27 526</u> 25 087	<u>27 526</u> 25 087

					-	-	-	-	-	-
213-101-0100	530-2012 250 120 65	1000 .								

							-	-	-	-
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{105\,939}{81\,362}$	$\frac{101\,444}{81\,362}$	$\frac{93\,890}{81\,362}$	$\frac{90\,486}{81\,362}$	$\frac{96\,089}{81\,362}$	$\frac{90\,807}{81\,362}$
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{105\,939}{81\,362}$	$\frac{101\,444}{81\,362}$	$\frac{93\,890}{81\,362}$	$\frac{90\,486}{81\,362}$	$\frac{96\,089}{81\,362}$	$\frac{90\,807}{81\,362}$
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	$\frac{77\,765}{72\,321}$	$\frac{89\,448}{72\,321}$	$\frac{83\,273}{72\,321}$	$\frac{80\,319}{72\,321}$	$\frac{84\,898}{72\,321}$	$\frac{87\,579}{72\,321}$
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	$\frac{76\,382}{70\,965}$	$\frac{101\,128}{83\,772}$	$\frac{94\,953}{83\,772}$	$\frac{91\,999}{83\,772}$	$\frac{96\,578}{83\,772}$	$\frac{99\,259}{83\,772}$
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940		$\frac{109\,283}{90\,402}$	$\frac{102\,295}{90\,402}$	$\frac{99\,145}{90\,402}$	$\frac{104\,329}{90\,402}$	$\frac{99\,443}{90\,402}$
213-101-0602	125	1000 .	2	2940		$\frac{109\,283}{90\,402}$	$\frac{102\,295}{90\,402}$	$\frac{99\,145}{90\,402}$	$\frac{104\,329}{90\,402}$	$\frac{99\,443}{90\,402}$
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	$\frac{87\,341}{81\,362}$	$\frac{100\,063}{81\,362}$	$\frac{93\,339}{81\,362}$	$\frac{90\,123}{81\,362}$	$\frac{95\,108}{81\,362}$	$\frac{98\,028}{81\,362}$
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	$\frac{86\,419}{80\,458}$	$\frac{109\,283}{90\,402}$	$\frac{102\,560}{90\,402}$	$\frac{99\,344}{90\,402}$	$\frac{104\,329}{90\,402}$	$\frac{107\,249}{90\,402}$

					-	-	-	-	-	
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	$\frac{98\,289}{81\,362}$	$\frac{95\,324}{81\,362}$	$\frac{88\,038}{81\,362}$	$\frac{91\,557}{81\,362}$		
213-101-0102	125	1000 .	1	3750	$\frac{98\,289}{81\,362}$	$\frac{95\,324}{81\,362}$	$\frac{88\,038}{81\,362}$	$\frac{91\,557}{81\,362}$		
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	$\frac{86\,767}{72\,321}$	$\frac{84\,167}{72\,321}$	$\frac{78\,057}{72\,321}$	$\frac{81\,047}{72\,321}$	$\frac{89\,204}{72\,321}$	$\frac{84\,492}{72\,321}$
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	$\frac{98\,447}{83\,772}$	$\frac{95\,847}{83\,772}$	$\frac{89\,737}{83\,772}$	$\frac{92\,727}{83\,772}$	$\frac{87\,821}{70\,965}$	$\frac{83\,109}{70\,965}$
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	$\frac{106\,364}{90\,402}$	$\frac{103\,622}{90\,402}$	$\frac{96\,881}{90\,402}$	$\frac{100\,136}{90\,402}$		
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	$\frac{106\,364}{90\,402}$	$\frac{103\,622}{90\,402}$	$\frac{96\,881}{90\,402}$	$\frac{100\,136}{90\,402}$		
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	$\frac{97\,143}{81\,362}$	$\frac{94\,312}{81\,362}$	$\frac{87\,660}{81\,362}$	$\frac{90\,915}{81\,362}$	$\frac{99\,797}{81\,362}$	$\frac{94\,666}{81\,362}$
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	$\frac{106\,364}{90\,402}$	$\frac{103\,533}{90\,402}$	$\frac{96\,881}{90\,402}$	$\frac{100\,136}{90\,402}$		$\frac{93\,744}{80\,458}$

					-	-	-	-	-	-	-
213-101-0101	100	1000 .	1	3750							
213-101-0102	125	1000 .	1	3750							
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0303	150	1000 .	2	2700	<u>83 273</u> 72 321	<u>80 592</u> 72 321	<u>95 606</u> 72 321	<u>93 266</u> 72 321	<u>93 266</u> 72 321	<u>79 130</u> 72 321	<u>82 217</u> 72 321
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>81 890</u> 70 965	<u>79 209</u> 70 965	<u>94 223</u> 70 965	<u>91 883</u> 70 965	<u>91 883</u> 70 965	<u>77 747</u> 70 965	<u>80 834</u> 70 965
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940							
213-101-0602	125	1000 .	2	2940							
213-101-0603	150	1000 .	2	2940	<u>93 339</u> 81 362	<u>90 420</u> 81 362	<u>106 768</u> 81 362	<u>104 220</u> 81 362	<u>104 220</u> 81 362	<u>88 828</u> 81 362	<u>92 189</u> 81 362
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>92 417</u> 80 458					<u>87 905</u> 80 458	<u>91 267</u> 80 458

213-3. , ,
213-301.

					,	.	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>34 835</u> 28 657	<u>32 542</u> 28 657	<u>31 450</u> 28 657	<u>33 193</u> 28 657	<u>34 042</u> 28 657	<u>33 759</u> 28 657

213-304.

					,	-	-	
213-304-0100	945-92	.						
213-304-0101	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>478</u> 334	<u>478</u> 334	<u>478</u> 334	
213-304-0102	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>540</u> 395	<u>540</u> 395	<u>540</u> 395	
213-304-0103	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>272</u> 203	<u>272</u> 203	<u>272</u> 203	
213-304-0104	, 390 90 188 ,	.	2	9	<u>306</u> 236	<u>306</u> 236	<u>306</u> 236	

22.

221.

221-1.

				,	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3					
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 854</u> 28 657	<u>30 725</u> 28 657	<u>31 893</u> 28 657

221-102.

							-	-	-	-	
221-102-0100	13579-2018	3									
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>44 854</u> 41 785	<u>56 850</u> 41 785	<u>54 044</u> 40 946	<u>58 984</u> 54 266	<u>60 638</u> 40 946	<u>55 130</u> 41 850	<u>50 311</u> 41 785

221-104.

							-	-	-	-	
221-104-0100	956-93										
221-104-0101	956-93 1,5 / 2	3	1	2453	<u>80 626</u> 76 837	<u>92 726</u> 76 837	<u>90 759</u> 76 837	<u>100 592</u> 76 837	<u>97 410</u> 76 837	<u>90 634</u> 76 837	<u>86 130</u> 76 837

222.**222-1.****222-101.**

					,	.	.	-	-	-	-		
222-101-0100	13015-2012	3											
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>146 812</u> 141 695	<u>155 408</u> 140 361	<u>150 398</u> 140 361	<u>148 141</u> 140 361	<u>151 730</u> 140 361	<u>156 959</u> 141 695	<u>152 392</u> 141 695	<u>151 568</u> 141 695	

					-	-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3									
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>49 505</u> 41 785	<u>47 830</u> 41 785	<u>63 459</u> 54 266	<u>67 197</u> 54 266	<u>63 220</u> 41 785	<u>59 732</u> 41 850	<u>64 351</u> 41 785

					-	-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93										
221-104-0101	956-93 1,5 / 2	3	1	2453	<u>85 317</u> 76 837	<u>83 628</u> 76 837	<u>101 313</u> 76 837	<u>105 696</u> 76 837	<u>99 151</u> 76 837	<u>95 248</u> 76 837	<u>100 292</u> 76 837

					-	-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>149 856</u> 141 695	<u>148 354</u> 140 361	<u>152 047</u> 140 361	<u>165 594</u> 141 695	<u>161 636</u> 141 695	<u>166 750</u> 141 695	<u>148 151</u> 141 695

					-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3							
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>46 163</u> 41 785	<u>66 346</u> 54 266	<u>49 428</u> 41 785	<u>61 303</u> 54 266	<u>62 311</u> 54 266

					-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93								
221-104-0101	956-93 1,5 / 2	3	1	2453	<u>81 947</u> 76 837	<u>104 015</u> 76 837	<u>85 240</u> 76 837	<u>97 049</u> 76 837	<u>92 546</u> 76 837

					-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>151 350</u> 140 361	<u>151 489</u> 141 695	<u>146 601</u> 140 361	<u>148 780</u> 140 361	

					-	-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>178 579</u> 168 140	<u>176 858</u> 168 140	<u>132 714</u> 125 001	<u>136 426</u> 125 001	<u>192 678</u> 168 140	<u>188 700</u> 168 140	<u>193 841</u> 168 140
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>117 696</u> 108 615	<u>116 015</u> 108 615	<u>118 223</u> 110 916	<u>121 849</u> 110 916	<u>131 462</u> 108 615	<u>127 578</u> 108 615	<u>132 598</u> 108 615
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>130 666</u> 121 167	<u>128 945</u> 121 167	<u>111 282</u> 103 990	<u>114 995</u> 103 990	<u>144 766</u> 121 167	<u>140 788</u> 121 167	<u>145 929</u> 121 167
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>152 945</u> 143 017	<u>151 226</u> 143 017	<u>115 439</u> 108 072	<u>119 147</u> 108 072	<u>167 027</u> 143 017	<u>163 054</u> 143 017	<u>168 188</u> 143 017
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>143 880</u> 134 110	<u>142 156</u> 134 110	<u>124 740</u> 117 176	<u>128 459</u> 117 176	<u>158 001</u> 134 110	<u>154 017</u> 134 110	<u>159 166</u> 134 110
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>146 142</u> 136 336	<u>144 420</u> 136 336	<u>180 320</u> 171 672	<u>184 034</u> 171 672	<u>160 246</u> 136 336	<u>156 267</u> 136 336	<u>161 409</u> 136 336
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>122 266</u> 112 917	<u>120 541</u> 112 917	<u>143 544</u> 135 610	<u>147 265</u> 135 610	<u>136 393</u> 112 917	<u>132 407</u> 112 917	<u>137 558</u> 112 917
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>153 684</u> 143 781	<u>151 975</u> 143 781	<u>158 979</u> 149 249	<u>162 029</u> 150 161	<u>167 688</u> 143 781	<u>163 737</u> 143 781	<u>168 842</u> 143 781
222-102-0200	948-84	3									

					-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3							
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>175 144</u> 168 140	<u>135 725</u> 125 001	<u>178 500</u> 168 140	<u>130 952</u> 125 001	<u>133 142</u> 125 001
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>114 342</u> 108 615	<u>121 164</u> 110 916	<u>117 619</u> 108 615	<u>116 503</u> 110 916	<u>118 642</u> 110 916
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>127 231</u> 121 167	<u>114 293</u> 103 990	<u>130 587</u> 121 167	<u>109 520</u> 103 990	<u>111 710</u> 103 990
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>149 514</u> 143 017	<u>118 447</u> 108 072	<u>152 866</u> 143 017	<u>113 679</u> 108 072	<u>115 867</u> 108 072
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>140 440</u> 134 110	<u>127 756</u> 117 176	<u>143 801</u> 134 110	<u>122 975</u> 117 176	<u>125 169</u> 117 176
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>142 705</u> 136 336	<u>183 333</u> 171 672	<u>146 063</u> 136 336	<u>178 557</u> 171 672	<u>180 749</u> 171 672
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>118 824</u> 112 917	<u>146 562</u> 135 610	<u>122 187</u> 112 917	<u>141 779</u> 135 610	<u>143 974</u> 135 610
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>150 273</u> 143 781	<u>161 332</u> 150 161	<u>153 606</u> 143 781	<u>156 591</u> 150 161	<u>158 767</u> 150 161
222-102-0200	948-84	3							

							-	-	-	-	
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>157 111</u> 151 782	<u>169 433</u> 151 782	<u>167 430</u> 151 782	<u>177 444</u> 151 782	<u>174 203</u> 151 782	<u>167 303</u> 151 782	<u>162 717</u> 151 782

222-2.
222-202.

							-	-	-	-	
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>231 274</u> 224 462	<u>204 633</u> 188 413	<u>199 536</u> 188 413	<u>199 648</u> 190 775	<u>200 891</u> 188 413	<u>241 596</u> 224 462	<u>236 951</u> 224 462

222-203.

							-	-	-	-	
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>13 703</u> 13 152	<u>12 367</u> 10 609	<u>11 734</u> 10 609	<u>11 449</u> 10 609	<u>11 903</u> 10 609	<u>14 982</u> 13 147	<u>14 408</u> 13 147

222-3.

					-	-	-	-	-	-	-
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>161 889</u> 151 782	<u>160 169</u> 151 782	<u>178 178</u> 151 782	<u>182 642</u> 151 782	<u>175 976</u> 151 782	<u>172 001</u> 151 782	<u>177 138</u> 151 782

					-	-	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>236 113</u> 224 462	<u>234 371</u> 224 462	<u>197 456</u> 188 413	<u>203 622</u> 190 775	<u>250 381</u> 224 462	<u>246 355</u> 224 462	<u>251 557</u> 224 462

					-	-	-	-	-	-	-
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>14 303</u> 13 147	<u>14 087</u> 13 152	<u>11 476</u> 10 609	<u>11 943</u> 10 609	<u>16 074</u> 13 152	<u>15 575</u> 13 152	<u>16 220</u> 13 152

					-	-	-	-	-
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>158 457</u> 151 782	<u>180 930</u> 151 782	<u>161 810</u> 151 782	<u>173 836</u> 151 782	<u>169 250</u> 151 782

					-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3							
222-202-0101	4 / 13015-2012	3	1	2530	<u>232 637</u> 224 462	<u>200 504</u> 188 413	<u>236 033</u> 224 462	<u>195 673</u> 188 413	<u>197 890</u> 188 413

					-	-	-	-	-
222-203-0400	9561-2016	2							
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>13 872</u> 13 152	<u>11 855</u> 10 609	<u>14 304</u> 13 150	<u>11 255</u> 10 609	<u>11 530</u> 10 609

222-301.

, ,

							-	-	-	-	
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 814</u> 4 638	<u>5 110</u> 4 571	<u>4 927</u> 4 571	<u>4 844</u> 4 571	<u>4 975</u> 4 571	<u>5 185</u> 4 638	<u>5 018</u> 4 638
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>14 604</u> 13 918	<u>18 381</u> 15 878	<u>17 486</u> 15 878	<u>17 083</u> 15 878	<u>17 724</u> 15 878	<u>16 415</u> 13 918	<u>15 600</u> 13 918

225.**225-1.****225-101.**

							-	-		-	-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>12 811</u> 11 933						
225-101-0103	7-9	.	1	380		<u>12 244</u> 11 662	<u>13 445</u> 12 437	<u>13 794</u> 11 662	<u>13 097</u> 11 662	<u>12 971</u> 11 662	<u>12 709</u> 11 662
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>16 915</u> 14 653		<u>15 746</u> 14 653				
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>19 944</u> 16 658	<u>19 146</u> 18 231	<u>18 190</u> 16 658				
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>29 951</u> 26 179	<u>31 711</u> 26 179		<u>32 454</u> 27 588	<u>30 419</u> 26 179	<u>29 950</u> 26 179	<u>30 564</u> 26 179

					-	-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 988</u> 4 638	<u>4 925</u> 4 638	<u>4 852</u> 4 571	<u>4 987</u> 4 571	<u>5 501</u> 4 638	<u>5 356</u> 4 638	<u>5 544</u> 4 638
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>15 453</u> 13 918	<u>15 147</u> 13 918	<u>17 121</u> 15 878	<u>17 780</u> 15 878	<u>17 957</u> 13 918	<u>17 250</u> 13 918	<u>18 163</u> 13 918

					-	-	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130							
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>13 478</u> 12 437	<u>14 042</u> 12 437	<u>15 114</u> 11 662	<u>14 509</u> 11 662	<u>15 290</u> 11 662	<u>12 449</u> 11 662	<u>13 935</u> 12 437
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>15 780</u> 14 653						<u>16 262</u> 14 653
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>18 242</u> 16 658	<u>19 133</u> 16 658	<u>23 678</u> 18 231	<u>22 723</u> 18 231	<u>23 957</u> 18 231	<u>19 470</u> 18 231	<u>18 965</u> 16 658
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>28 079</u> 26 179		<u>33 424</u> 26 179	<u>32 357</u> 26 179	<u>33 892</u> 26 179	<u>31 824</u> 26 179	

					-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016								
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 863</u> 4 638	<u>4 961</u> 4 571	<u>4 985</u> 4 638	<u>4 788</u> 4 571	<u>4 867</u> 4 571
222-301-0200	9818-2015	2							
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>14 843</u> 13 918	<u>17 615</u> 15 837	<u>15 439</u> 13 918	<u>16 808</u> 15 878	<u>17 197</u> 15 878

					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							
225-101-0101	7-3	.	1	130					
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>12 959</u> 11 662	<u>13 210</u> 12 437			
225-101-0105	10-6	.	1	400		<u>15 498</u> 14 653			
225-101-0106	10-9	.	1	600		<u>17 819</u> 16 658	<u>18 735</u> 16 658	<u>19 056</u> 16 658	<u>18 345</u> 16 658
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>32 228</u> 26 179	<u>27 613</u> 26 179			

							-	-		-	-
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>36 079</u> 30 546	<u>27 259</u> 25 825	<u>33 157</u> 30 546	<u>31 339</u> 25 825	<u>29 503</u> 25 825	<u>29 172</u> 25 825	<u>28 483</u> 25 825
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>45 002</u> 39 391	<u>36 585</u> 34 985			<u>38 784</u> 34 985	<u>38 459</u> 34 985	<u>37 784</u> 34 985
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>54 980</u> 46 761	<u>42 115</u> 39 958		<u>48 154</u> 39 958	<u>45 437</u> 39 958	<u>44 946</u> 39 958	<u>43 927</u> 39 958
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 341</u> 6 956	<u>4 195</u> 4 068	<u>7 195</u> 6 956	<u>4 399</u> 4 068	<u>4 308</u> 4 068	<u>4 291</u> 4 068	<u>4 257</u> 4 068
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>24 846</u> 22 188	<u>15 382</u> 14 675	<u>23 531</u> 22 188	<u>17 218</u> 14 675	<u>16 392</u> 14 675	<u>16 242</u> 14 675	<u>15 933</u> 14 675
225-101-0602	15	.	1	950	<u>46 040</u> 40 554	<u>27 736</u> 26 337	<u>43 264</u> 40 554	<u>31 612</u> 26 337	<u>29 868</u> 26 337	<u>29 553</u> 26 337	<u>28 899</u> 26 337
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>73 944</u> 65 353	<u>65 122</u> 62 513					
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>16 232</u> 14 707		<u>15 501</u> 14 707				
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>18 361</u> 16 795	<u>13 969</u> 13 470	<u>17 631</u> 16 795	<u>14 989</u> 13 470	<u>14 530</u> 13 470	<u>14 447</u> 13 470	<u>14 275</u> 13 470
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>38 320</u> 34 288	<u>20 357</u> 19 346	<u>36 333</u> 34 288	<u>23 132</u> 19 346	<u>21 883</u> 19 346		<u>21 189</u> 19 346
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>43 013</u> 38 889	<u>36 770</u> 35 438		<u>39 545</u> 35 438	<u>38 296</u> 35 438	<u>38 071</u> 35 438	<u>37 603</u> 35 438
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380			<u>61 777</u> 57 861	<u>74 856</u> 66 626	<u>72 322</u> 66 626	<u>71 865</u> 66 626	<u>70 915</u> 66 626

					-	-	-	-	-	-	-
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>33 242</u> 30 546	<u>34 727</u> 30 546		<u>33 220</u> 25 825	<u>35 276</u> 25 825	<u>27 798</u> 25 825	<u>34 447</u> 30 546
225-101-0110	20-6	.	1	980					<u>44 442</u> 34 985	<u>37 113</u> 34 985	<u>43 402</u> 39 391
225-101-0111	20-9	.	1	1480			<u>53 292</u> 39 958	<u>50 937</u> 39 958	<u>53 981</u> 39 958	<u>42 912</u> 39 958	
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 199</u> 6 956	<u>7 274</u> 6 956	<u>4 573</u> 4 068	<u>4 493</u> 4 068	<u>4 596</u> 4 068	<u>4 222</u> 4 068	<u>7 260</u> 6 956
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>23 570</u> 22 188	<u>24 238</u> 22 188	<u>18 780</u> 14 675	<u>18 064</u> 14 675	<u>18 990</u> 14 675	<u>15 624</u> 14 675	<u>24 112</u> 22 188
225-101-0602	15	.	1	950	<u>43 345</u> 40 554	<u>44 756</u> 40 554	<u>34 910</u> 26 337	<u>33 399</u> 26 337	<u>35 352</u> 26 337	<u>28 248</u> 26 337	<u>44 490</u> 40 554
225-101-0603	20	.	1	1480			<u>76 299</u> 62 513	<u>73 944</u> 62 513		<u>65 919</u> 62 513	
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 523</u> 14 707	<u>15 894</u> 14 707	<u>13 552</u> 11 210	<u>13 154</u> 11 210	<u>13 668</u> 11 210		<u>15 824</u> 14 707
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>17 652</u> 16 795	<u>18 023</u> 16 795	<u>15 857</u> 13 470	<u>15 459</u> 13 470	<u>15 973</u> 13 470	<u>14 103</u> 13 470	<u>17 953</u> 16 795
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>36 391</u> 34 288	<u>37 401</u> 34 288	<u>25 493</u> 19 346	<u>24 411</u> 19 346	<u>25 809</u> 19 346		<u>37 210</u> 34 288
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680			<u>41 906</u> 35 438	<u>40 824</u> 35 438	<u>42 222</u> 35 438	<u>37 137</u> 35 438	
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>61 896</u> 57 861	<u>63 945</u> 57 861	<u>79 647</u> 66 626	<u>77 451</u> 66 626	<u>80 289</u> 66 626		<u>63 558</u> 57 861

					-	-	-	-	-
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>29 140</u> 25 825	<u>32 537</u> 30 546	<u>34 064</u> 30 546		
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>38 428</u> 34 985		<u>43 027</u> 39 391	<u>43 552</u> 39 391	<u>42 390</u> 39 391
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>44 899</u> 39 958		<u>51 998</u> 46 761	<u>52 791</u> 46 761	<u>51 035</u> 46 761
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>4 289</u> 4 068	<u>7 164</u> 6 956	<u>7 240</u> 6 956	<u>7 267</u> 6 956	<u>7 208</u> 6 956
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>16 228</u> 14 675	<u>23 253</u> 22 188	<u>23 940</u> 22 188	<u>24 181</u> 22 188	<u>23 647</u> 22 188
225-101-0602	15	.	1	950	<u>29 523</u> 26 337	<u>42 676</u> 40 554	<u>44 126</u> 40 554	<u>44 635</u> 40 554	<u>43 508</u> 40 554
225-101-0603	20	.	1	1480			<u>70 963</u> 65 353	<u>71 755</u> 65 353	<u>70 000</u> 65 353
225-101-0605	10-1	.	1	250		<u>15 347</u> 14 707	<u>15 728</u> 14 707	<u>15 862</u> 14 707	<u>15 566</u> 14 707
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>14 439</u> 13 470	<u>17 476</u> 16 795	<u>17 857</u> 16 795	<u>17 991</u> 16 795	<u>17 695</u> 16 795
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680		<u>35 912</u> 34 288	<u>36 950</u> 34 288	<u>37 314</u> 34 288	<u>36 508</u> 34 288
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>38 049</u> 35 438		<u>41 643</u> 38 889	<u>42 007</u> 38 889	
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380		<u>60 923</u> 57 861			

					,	.	.	-	-		-	
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>55 276</u> 47 533	<u>74 205</u> 71 508	<u>51 243</u> 47 533	<u>79 835</u> 71 508	<u>77 302</u> 71 508	<u>76 844</u> 71 508	<u>75 894</u> 71 508	

225-104.

					,	.	.	-	-	-	-	
225-104-0100	30 24547-2016	.										
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>116 452</u> 112 279	<u>126 811</u> 112 279	<u>125 128</u> 112 279	<u>133 546</u> 112 279	<u>130 821</u> 112 279	<u>125 020</u> 112 279	<u>121 165</u> 112 279	

225-105.

					,	.	.	-	-	-	-	
225-105-0100	30 13015-2012	.										
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>79 196</u> 75 033	<u>93 501</u> 75 033	<u>91 176</u> 75 033	<u>102 801</u> 75 033	<u>99 039</u> 75 033	<u>91 028</u> 75 033	<u>85 704</u> 75 033	

225-106.

					,	.		-	-	-	-	
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---	---	---	--

8.04-08-2021

					-	-	-	-	-	-	-
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>51 361</u> 47 533	<u>53 411</u> 47 533	<u>84 627</u> 71 508	<u>82 431</u> 71 508	<u>85 269</u> 71 508	<u>74 948</u> 71 508	<u>53 023</u> 47 533

					-	-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.									
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>120 469</u> 112 279	<u>119 023</u> 112 279	<u>134 162</u> 112 279	<u>137 915</u> 112 279	<u>132 312</u> 112 279	<u>128 970</u> 112 279	<u>133 289</u> 112 279

					-	-	-	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.									
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>84 743</u> 75 033	<u>82 746</u> 75 033	<u>103 653</u> 75 033	<u>108 836</u> 75 033	<u>101 097</u> 75 033	<u>96 483</u> 75 033	<u>102 446</u> 75 033

					-	-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

				,	-	-	-	-	-
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>76 800</u> 71 508	<u>50 388</u> 47 533	<u>52 496</u> 47 533	<u>53 235</u> 47 533	<u>51 598</u> 47 533

				,	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.							
225-104-0143	9-100 (17)	.	1	2100	<u>117 583</u> 112 279	<u>136 476</u> 112 279	<u>120 402</u> 112 279	<u>130 512</u> 112 279	<u>126 657</u> 112 279

				,	-	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.							
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>80 758</u> 75 033	<u>106 848</u> 75 033	<u>84 651</u> 75 033	<u>98 613</u> 75 033	<u>93 288</u> 75 033

				,	-	-	-	-	-
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

							-	-	-	-	
225-106-0100	13015-2012										
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>684 642</u> 623 772	<u>667 632</u> 623 772	<u>654 786</u> 623 772	<u>648 997</u> 623 772	<u>658 201</u> 623 772	<u>677 929</u> 623 772	<u>672 153</u> 623 772
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>683 116</u> 623 772	<u>666 643</u> 623 772	<u>654 201</u> 623 772	<u>648 595</u> 623 772	<u>657 509</u> 623 772	<u>676 615</u> 623 772	<u>671 021</u> 623 772
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>735 240</u> 678 013	<u>719 892</u> 678 013	<u>708 301</u> 678 013	<u>703 077</u> 678 013	<u>711 382</u> 678 013	<u>729 183</u> 678 013	<u>723 971</u> 678 013
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>736 294</u> 678 013	<u>720 576</u> 678 013	<u>708 705</u> 678 013	<u>703 355</u> 678 013	<u>711 860</u> 678 013	<u>730 091</u> 678 013	<u>724 754</u> 678 013
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>829 907</u> 750 335	<u>807 214</u> 750 335	<u>790 074</u> 750 335	<u>782 351</u> 750 335	<u>794 630</u> 750 335	<u>820 951</u> 750 335	<u>813 245</u> 750 335
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 170 329</u> 1 988 839	<u>2 120 520</u> 1 988 839	<u>2 082 901</u> 1 988 839	<u>2 065 949</u> 1 988 839	<u>2 092 901</u> 1 988 839	<u>2 150 672</u> 1 988 839	<u>2 133 758</u> 1 988 839
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 164 046</u> 1 988 839	<u>2 116 445</u> 1 988 839	<u>2 080 494</u> 1 988 839	<u>2 064 294</u> 1 988 839	<u>2 090 051</u> 1 988 839	<u>2 145 260</u> 1 988 839	<u>2 129 096</u> 1 988 839
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 154 613</u> 1 988 839	<u>2 110 328</u> 1 988 839	<u>2 076 881</u> 1 988 839	<u>2 061 809</u> 1 988 839	<u>2 085 772</u> 1 988 839	<u>2 137 136</u> 1 988 839	<u>2 122 098</u> 1 988 839
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>686 835</u> 623 772	<u>669 054</u> 623 772	<u>655 626</u> 623 772	<u>649 574</u> 623 772	<u>659 195</u> 623 772	<u>679 818</u> 623 772	<u>673 780</u> 623 772
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>686 448</u> 623 772	<u>668 803</u> 623 772	<u>655 478</u> 623 772	<u>649 472</u> 623 772	<u>659 020</u> 623 772	<u>679 484</u> 623 772	<u>673 493</u> 623 772
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 142 448</u> 1 988 839	<u>2 102 439</u> 1 988 839	<u>2 072 221</u> 1 988 839	<u>2 058 604</u> 1 988 839	<u>2 080 254</u> 1 988 839	<u>2 126 658</u> 1 988 839	<u>2 113 072</u> 1 988 839
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 140 171</u> 1 988 839	<u>2 100 962</u> 1 988 839	<u>2 071 349</u> 1 988 839	<u>2 058 004</u> 1 988 839	<u>2 079 221</u> 1 988 839	<u>2 124 698</u> 1 988 839	<u>2 111 383</u> 1 988 839

					-	-	-	-	-	-	-
225-106-0100	13015-2012										
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>667 626</u> 623 772	<u>673 558</u> 623 772	<u>649 543</u> 623 772	<u>659 014</u> 623 772	<u>701 189</u> 623 772	<u>690 886</u> 623 772	<u>705 716</u> 623 772
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>666 637</u> 623 772	<u>672 382</u> 623 772	<u>649 124</u> 623 772	<u>658 296</u> 623 772	<u>699 142</u> 623 772	<u>689 164</u> 623 772	<u>703 527</u> 623 772
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>719 886</u> 678 013	<u>725 239</u> 678 013	<u>703 570</u> 678 013	<u>712 115</u> 678 013	<u>750 171</u> 678 013	<u>740 874</u> 678 013	<u>754 255</u> 678 013
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>720 570</u> 678 013	<u>726 052</u> 678 013	<u>703 860</u> 678 013	<u>712 612</u> 678 013	<u>751 586</u> 678 013	<u>742 065</u> 678 013	<u>755 770</u> 678 013
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>807 205</u> 750 335	<u>815 119</u> 750 335	<u>783 080</u> 750 335	<u>795 715</u> 750 335	<u>851 984</u> 750 335	<u>838 238</u> 750 335	<u>858 024</u> 750 335
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 120 501</u> 1 988 839	<u>2 137 872</u> 1 988 839	<u>2 067 549</u> 1 988 839	<u>2 095 282</u> 1 988 839	<u>2 218 786</u> 1 988 839	<u>2 188 615</u> 1 988 839	<u>2 232 043</u> 1 988 839
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 116 427</u> 1 988 839	<u>2 133 028</u> 1 988 839	<u>2 065 823</u> 1 988 839	<u>2 092 326</u> 1 988 839	<u>2 210 354</u> 1 988 839	<u>2 181 521</u> 1 988 839	<u>2 223 023</u> 1 988 839
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 110 311</u> 1 988 839	<u>2 125 756</u> 1 988 839	<u>2 063 231</u> 1 988 839	<u>2 087 889</u> 1 988 839	<u>2 197 696</u> 1 988 839	<u>2 170 871</u> 1 988 839	<u>2 209 483</u> 1 988 839
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>669 048</u> 623 772	<u>675 249</u> 623 772	<u>650 146</u> 623 772	<u>660 045</u> 623 772	<u>704 132</u> 623 772	<u>693 362</u> 623 772	<u>708 865</u> 623 772
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>668 797</u> 623 772	<u>674 950</u> 623 772	<u>650 039</u> 623 772	<u>659 863</u> 623 772	<u>703 613</u> 623 772	<u>692 925</u> 623 772	<u>708 309</u> 623 772
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 102 423</u> 1 988 839	<u>2 116 377</u> 1 988 839	<u>2 059 889</u> 1 988 839	<u>2 082 166</u> 1 988 839	<u>2 181 371</u> 1 988 839	<u>2 157 136</u> 1 988 839	<u>2 192 020</u> 1 988 839
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 100 947</u> 1 988 839	<u>2 114 622</u> 1 988 839	<u>2 059 264</u> 1 988 839	<u>2 081 095</u> 1 988 839	<u>2 178 316</u> 1 988 839	<u>2 154 566</u> 1 988 839	<u>2 188 752</u> 1 988 839

					-	-	-	-	-
225-106-0100	13015-2012								
225-106-0101	-50 2		1	6377	<u>685 734</u> 623 772	<u>657 225</u> 623 772	<u>689 637</u> 623 772	<u>645 048</u> 623 772	<u>650 636</u> 623 772
225-106-0102	-60 2		1	6176	<u>684 175</u> 623 772	<u>656 564</u> 623 772	<u>687 954</u> 623 772	<u>644 771</u> 623 772	<u>650 182</u> 623 772
225-106-0103	-80 2		1	5754	<u>736 226</u> 678 013	<u>710 501</u> 678 013	<u>739 747</u> 678 013	<u>699 515</u> 678 013	<u>704 556</u> 678 013
225-106-0104	-100 2		1	5893	<u>737 304</u> 678 013	<u>710 959</u> 678 013	<u>740 911</u> 678 013	<u>699 706</u> 678 013	<u>704 870</u> 678 013
225-106-0105	-125 2		1	8508	<u>831 365</u> 750 335	<u>793 329</u> 750 335	<u>836 572</u> 750 335	<u>777 083</u> 750 335	<u>784 538</u> 750 335
225-106-0106	-140 2		1	18674	<u>2 173 529</u> 1 988 839	<u>2 090 044</u> 1 988 839	<u>2 184 958</u> 1 988 839	<u>2 054 387</u> 1 988 839	<u>2 070 749</u> 1 988 839
225-106-0107	-160 2		1	17846	<u>2 167 104</u> 1 988 839	<u>2 087 320</u> 1 988 839	<u>2 178 026</u> 1 988 839	<u>2 053 245</u> 1 988 839	<u>2 068 881</u> 1 988 839
225-106-0108	-180 2		1	16603	<u>2 157 458</u> 1 988 839	<u>2 083 232</u> 1 988 839	<u>2 167 619</u> 1 988 839	<u>2 051 529</u> 1 988 839	<u>2 066 076</u> 1 988 839
225-106-0109	-30 2		1	6666	<u>687 977</u> 623 772	<u>658 176</u> 623 772	<u>692 057</u> 623 772	<u>645 447</u> 623 772	<u>651 288</u> 623 772
225-106-0110	-40 2		1	6615	<u>687 581</u> 623 772	<u>658 008</u> 623 772	<u>691 630</u> 623 772	<u>645 377</u> 623 772	<u>651 173</u> 623 772
225-106-0111	-200 2		1	15000	<u>2 145 018</u> 1 988 839	<u>2 077 959</u> 1 988 839	<u>2 154 198</u> 1 988 839	<u>2 049 317</u> 1 988 839	<u>2 062 460</u> 1 988 839
225-106-0112	-220 2		1	14700	<u>2 142 690</u> 1 988 839	<u>2 076 972</u> 1 988 839	<u>2 151 687</u> 1 988 839	<u>2 048 903</u> 1 988 839	<u>2 061 783</u> 1 988 839

							-	-	-	-	
225-106-0113	-240 2		1	14400	$\frac{2\,137\,895}{1\,988\,839}$	$\frac{2\,099\,486}{1\,988\,839}$	$\frac{2\,070\,477}{1\,988\,839}$	$\frac{2\,057\,405}{1\,988\,839}$	$\frac{2\,078\,188}{1\,988\,839}$	$\frac{2\,122\,737}{1\,988\,839}$	$\frac{2\,109\,694}{1\,988\,839}$

225-107.

							-	-	-	-	
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.									
225-107-0109	1	.	1	1000	$\frac{18\,784}{17\,515}$	$\frac{23\,716}{17\,515}$	$\frac{22\,915}{17\,515}$	$\frac{26\,923}{17\,515}$	$\frac{25\,626}{17\,515}$	$\frac{22\,864}{17\,515}$	$\frac{21\,028}{17\,515}$
225-107-0300	, 13015-2012	.									
225-107-0301	-30	.	1	305	$\frac{19\,797}{19\,134}$	$\frac{18\,560}{16\,724}$	$\frac{17\,945}{16\,724}$	$\frac{17\,669}{16\,724}$	$\frac{18\,109}{16\,724}$	$\frac{21\,042}{19\,134}$	$\frac{20\,482}{19\,134}$
225-107-0302	-40	.	1	381	$\frac{24\,048}{23\,233}$	$\frac{22\,622}{20\,340}$	$\frac{21\,855}{20\,340}$	$\frac{21\,509}{20\,340}$	$\frac{22\,059}{20\,340}$	$\frac{25\,602}{23\,233}$	$\frac{24\,903}{23\,233}$
225-107-0303	-50	.	1	460	$\frac{29\,935}{29\,026}$	$\frac{28\,439}{25\,662}$	$\frac{27\,513}{25\,662}$	$\frac{27\,095}{25\,662}$	$\frac{27\,759}{25\,662}$	$\frac{31\,906}{29\,026}$	$\frac{31\,061}{29\,026}$
225-107-0304	-60	.	1	480	$\frac{33\,503}{32\,510}$	$\frac{31\,925}{28\,983}$	$\frac{30\,958}{28\,983}$	$\frac{30\,522}{28\,983}$	$\frac{31\,215}{28\,983}$	$\frac{35\,560}{32\,510}$	$\frac{34\,678}{32\,510}$
225-107-0305	-80	.	1	790	$\frac{44\,497}{43\,072}$	$\frac{41\,920}{37\,286}$	$\frac{40\,328}{37\,286}$	$\frac{39\,611}{37\,286}$	$\frac{40\,752}{37\,286}$	$\frac{47\,882}{43\,072}$	$\frac{46\,431}{43\,072}$
225-107-0306	-100	.	1	960	$\frac{58\,778}{56\,953}$	$\frac{55\,440}{49\,721}$	$\frac{53\,506}{49\,721}$	$\frac{52\,635}{49\,721}$	$\frac{54\,020}{49\,721}$	$\frac{62\,890}{56\,953}$	$\frac{61\,128}{56\,953}$

8.04-08-2021

					-	-	-	-	-	-	-
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 099 471</u> 1 988 839	<u>2 112 866</u> 1 988 839	<u>2 058 638</u> 1 988 839	<u>2 080 024</u> 1 988 839	<u>2 175 261</u> 1 988 839	<u>2 151 995</u> 1 988 839	<u>2 185 484</u> 1 988 839

					-	-	-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.									
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>20 696</u> 17 515	<u>20 008</u> 17 515	<u>27 217</u> 17 515	<u>29 004</u> 17 515	<u>26 336</u> 17 515	<u>24 745</u> 17 515	<u>26 801</u> 17 515
225-107-0300	, 13015-2012	.									
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>20 380</u> 19 134	<u>20 170</u> 19 134	<u>17 695</u> 16 724	<u>18 148</u> 16 724	<u>22 101</u> 19 134	<u>21 615</u> 19 134	<u>22 242</u> 19 134
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>24 776</u> 23 233	<u>24 514</u> 23 233	<u>21 542</u> 20 340	<u>22 107</u> 20 340	<u>26 925</u> 23 233	<u>26 319</u> 23 233	<u>27 102</u> 23 233
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>30 909</u> 29 026	<u>30 592</u> 29 026	<u>27 135</u> 25 662	<u>27 818</u> 25 662	<u>33 503</u> 29 026	<u>32 771</u> 29 026	<u>33 717</u> 29 026
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>34 519</u> 32 510	<u>34 189</u> 32 510	<u>30 563</u> 28 983	<u>31 276</u> 28 983	<u>37 226</u> 32 510	<u>36 462</u> 32 510	<u>37 449</u> 32 510
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>46 169</u> 43 072	<u>45 626</u> 43 072	<u>39 679</u> 37 286	<u>40 852</u> 37 286	<u>50 625</u> 43 072	<u>49 368</u> 43 072	<u>50 992</u> 43 072
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>60 809</u> 56 953	<u>60 149</u> 56 953	<u>52 717</u> 49 721	<u>54 143</u> 49 721	<u>66 223</u> 56 953	<u>64 696</u> 56 953	<u>66 670</u> 56 953

					-	-	-	-	-
225-106-0113	-240 2		1	14400	<u>2 140 362</u> 1 988 839	<u>2 075 985</u> 1 988 839	<u>2 149 175</u> 1 988 839	<u>2 048 489</u> 1 988 839	<u>2 061 106</u> 1 988 839

					-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.							
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>19 322</u> 17 515	<u>28 319</u> 17 515	<u>20 665</u> 17 515	<u>25 344</u> 17 515	<u>23 643</u> 17 515
225-107-0300	, 13015-2012	.							
225-107-0301	-30	.	1	305	<u>19 961</u> 19 134	<u>18 062</u> 16 724	<u>20 371</u> 19 134	<u>17 480</u> 16 724	<u>17 747</u> 16 724
225-107-0302	-40	.	1	381	<u>24 253</u> 23 233	<u>22 001</u> 20 340	<u>24 764</u> 23 233	<u>21 273</u> 20 340	<u>21 607</u> 20 340
225-107-0303	-50	.	1	460	<u>30 277</u> 29 026	<u>27 689</u> 25 662	<u>30 894</u> 29 026	<u>26 810</u> 25 662	<u>27 213</u> 25 662
225-107-0304	-60	.	1	480	<u>33 860</u> 32 510	<u>31 141</u> 28 983	<u>34 504</u> 32 510	<u>30 225</u> 28 983	<u>30 645</u> 28 983
225-107-0305	-80	.	1	790	<u>45 084</u> 43 072	<u>40 631</u> 37 286	<u>46 144</u> 43 072	<u>39 122</u> 37 286	<u>39 814</u> 37 286
225-107-0306	-100	.	1	960	<u>59 490</u> 56 953	<u>53 873</u> 49 721	<u>60 779</u> 56 953	<u>52 040</u> 49 721	<u>52 881</u> 49 721

					,	.	.	-	-	-	-	
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>69 429</u> 67 270		<u>65 547</u> 58 761	<u>63 250</u> 58 761	<u>62 215</u> 58 761	<u>63 861</u> 58 761	<u>74 313</u> 67 270	<u>72 220</u> 67 270
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>75 310</u> 72 924		<u>70 945</u> 63 281	<u>68 326</u> 63 281	<u>67 146</u> 63 281	<u>69 022</u> 63 281	<u>80 879</u> 72 924	<u>78 493</u> 72 924
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>95 409</u> 92 488		<u>90 371</u> 81 362	<u>87 349</u> 81 362	<u>85 988</u> 81 362	<u>88 153</u> 81 362	<u>101 835</u> 92 488	<u>99 081</u> 92 488
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>116 128</u> 112 591		<u>110 290</u> 99 442	<u>106 663</u> 99 442	<u>105 029</u> 99 442	<u>107 627</u> 99 442	<u>123 839</u> 112 591	<u>120 534</u> 112 591
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>137 764</u> 133 593		<u>130 208</u> 117 522	<u>125 977</u> 117 522	<u>124 071</u> 117 522	<u>127 102</u> 117 522	<u>146 761</u> 133 593	<u>142 905</u> 133 593

225-2.
225-201.

						-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.								
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>91 295</u> 80 458	<u>87 517</u> 80 458	<u>85 815</u> 80 458	<u>88 521</u> 80 458	<u>85 976</u> 80 458	<u>88 760</u> 80 458
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>105 206</u> 89 498	<u>99 509</u> 89 498	<u>96 941</u> 89 498		<u>97 184</u> 89 498	<u>101 384</u> 89 498
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>128 690</u> 106 674		<u>116 884</u> 106 674		<u>117 231</u> 106 674	<u>123 230</u> 106 674
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>190 010</u> 158 203	<u>178 286</u> 158 203	<u>173 003</u> 158 203	<u>181 403</u> 158 203	<u>173 501</u> 158 203	<u>182 145</u> 158 203

					-	-	-	-	-	-	-
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>71 842</u> 67 270	<u>71 057</u> 67 270	<u>62 313</u> 58 761	<u>64 006</u> 58 761	<u>78 271</u> 67 270	<u>76 457</u> 67 270	<u>78 801</u> 67 270
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>78 062</u> 72 924	<u>77 167</u> 72 924	<u>67 257</u> 63 281	<u>69 188</u> 63 281	<u>85 393</u> 72 924	<u>83 325</u> 72 924	<u>85 998</u> 72 924
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>98 584</u> 92 488	<u>97 551</u> 92 488	<u>86 116</u> 81 362	<u>88 344</u> 81 362	<u>107 043</u> 92 488	<u>104 656</u> 92 488	<u>107 741</u> 92 488
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>119 938</u> 112 591	<u>118 698</u> 112 591	<u>105 184</u> 99 442	<u>107 857</u> 99 442	<u>130 089</u> 112 591	<u>127 225</u> 112 591	<u>130 926</u> 112 591
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>142 209</u> 133 593	<u>140 763</u> 133 593	<u>124 251</u> 117 522	<u>127 370</u> 117 522	<u>154 052</u> 133 593	<u>150 711</u> 133 593	<u>155 029</u> 133 593

					-	-	-	.	-		-
225-201-0100	13015-2012	.									
225-201-0103	2-10	.	1	1875	<u>88 235</u> 80 458	<u>84 654</u> 80 458	<u>86 297</u> 80 458				
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>100 590</u> 89 498	<u>95 191</u> 89 498		<u>87 706</u> 83 441	<u>99 244</u> 83 441	<u>94 052</u> 83 441	<u>93 114</u> 83 441
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>122 097</u> 106 674	<u>114 383</u> 106 674	<u>117 923</u> 106 674	<u>106 246</u> 100 527	<u>122 729</u> 100 527	<u>115 312</u> 100 527	<u>113 973</u> 100 527
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>180 512</u> 158 203	<u>169 399</u> 158 203	<u>174 499</u> 158 203	<u>205 534</u> 158 203	<u>199 408</u> 158 203	<u>194 136</u> 158 203	<u>190 004</u> 158 203

					-	-	-	-	-
225-107-0307	-125	.	1	1140	<u>70 276</u> 67 270	<u>63 686</u> 58 761	<u>71 806</u> 67 270	<u>61 510</u> 58 761	<u>62 509</u> 58 761
225-107-0308	-140	.	1	1300	<u>76 276</u> 72 924	<u>68 823</u> 63 281	<u>78 021</u> 72 924	<u>66 341</u> 63 281	<u>67 480</u> 63 281
225-107-0309	-160	.	1	1500	<u>96 523</u> 92 488	<u>87 923</u> 81 362	<u>98 536</u> 92 488	<u>85 059</u> 81 362	<u>86 373</u> 81 362
225-107-0310	-180	.	1	1800	<u>117 465</u> 112 591	<u>107 352</u> 99 442	<u>119 881</u> 112 591	<u>103 915</u> 99 442	<u>105 492</u> 99 442
225-107-0311	-200	.	1	2100	<u>139 324</u> 133 593	<u>126 781</u> 117 522	<u>142 143</u> 133 593	<u>122 771</u> 117 522	<u>124 611</u> 117 522

					-	-	-	-	-
225-201-0100	13015-2012	.							
225-201-0103	2-10	.	1	1875					
225-201-0105	3-10	.	1	2828	<u>91 167</u> 83 441	<u>109 063</u> 83 441	<u>104 563</u> 83 441	<u>89 229</u> 83 441	<u>93 025</u> 83 441
225-201-0107	4-10	.	1	4040	<u>111 191</u> 100 527	<u>136 756</u> 100 527	<u>130 328</u> 100 527	<u>108 422</u> 100 527	<u>113 845</u> 100 527
225-201-0109	5-10	.	1	5820	<u>195 418</u> 158 203	<u>220 636</u> 158 203	<u>211 233</u> 158 203	<u>206 531</u> 158 203	<u>210 093</u> 158 203

					-	-	-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.									
225-202-0102	2	.	1	550	<u>43 433</u> 39 928	<u>43 945</u> 39 928	<u>41 873</u> 39 928	<u>42 690</u> 39 928	<u>46 328</u> 39 928	<u>45 439</u> 39 928	<u>46 718</u> 39 928
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>121 148</u> 106 833	<u>123 451</u> 106 833	<u>114 130</u> 106 833	<u>117 806</u> 106 833	<u>134 175</u> 106 833	<u>130 176</u> 106 833	<u>135 932</u> 106 833

					-	-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>76 112</u> 67 655	<u>74 384</u> 67 655	<u>108 117</u> 100 866	<u>111 844</u> 100 866	<u>90 268</u> 67 655	<u>86 274</u> 67 655	<u>91 435</u> 67 655
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>83 022</u> 74 454	<u>81 300</u> 74 454	<u>116 610</u> 109 211	<u>120 324</u> 109 211	<u>97 126</u> 74 454	<u>93 147</u> 74 454	<u>98 290</u> 74 454
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>195 457</u> 179 560	<u>197 783</u> 179 560	<u>188 365</u> 179 560	<u>192 079</u> 179 560	<u>208 620</u> 179 560	<u>204 579</u> 179 560	<u>210 396</u> 179 560
225-203-0200	13015-2012	3									

					-	-	-	-	-
225-202-0100	13015-2012	.							
225-202-0102	2	.	1	550	<u>44 995</u> 39 928	<u>42 536</u> 39 928	<u>45 331</u> 39 928	<u>41 486</u> 39 928	<u>41 968</u> 39 928
225-202-1100	13015-2012	3							
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>128 177</u> 106 833	<u>117 112</u> 106 833	<u>129 691</u> 106 833	<u>112 386</u> 106 833	<u>114 554</u> 106 833

					-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3							
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>72 664</u> 67 655	<u>110 922</u> 99 296	<u>76 033</u> 67 655	<u>106 348</u> 100 866	<u>108 547</u> 100 866
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>79 585</u> 74 454	<u>119 622</u> 109 211	<u>82 943</u> 74 454	<u>114 847</u> 109 211	<u>117 038</u> 109 211
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>202 559</u> 179 560	<u>191 378</u> 179 560	<u>204 090</u> 179 560	<u>186 602</u> 179 560	<u>188 794</u> 179 560
225-203-0200	13015-2012	3							

							-	-	-	-	
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>131 582</u> 110 343	<u>124 893</u> 110 343	<u>119 840</u> 110 343	<u>117 564</u> 110 343	<u>121 183</u> 110 343	<u>128 942</u> 110 343	<u>126 671</u> 110 343
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>200 589</u> 177 996	<u>193 899</u> 177 996	<u>188 847</u> 177 996	<u>186 570</u> 177 996	<u>190 190</u> 177 996	<u>197 949</u> 177 996	<u>195 677</u> 177 996
225-203-1000	13015-2012	.									
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 732</u> 2 529	<u>2 678</u> 2 529	<u>2 638</u> 2 529	<u>2 620</u> 2 529	<u>2 649</u> 2 529	<u>2 711</u> 2 529	<u>2 693</u> 2 529
225-203-1002	10	.	1	40	<u>4 116</u> 3 738	<u>4 010</u> 3 738	<u>3 929</u> 3 738	<u>3 893</u> 3 738	<u>3 951</u> 3 738	<u>4 074</u> 3 738	<u>4 038</u> 3 738

225-204.

							-	-	-	-	
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>610 833</u> 552 356	<u>594 162</u> 552 356	<u>581 572</u> 552 356	<u>575 898</u> 552 356	<u>584 919</u> 552 356	<u>604 254</u> 552 356	<u>598 593</u> 552 356
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>49 557</u> 47 910					<u>52 617</u> 47 910	<u>51 240</u> 47 910
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>59 173</u> 52 433	<u>57 173</u> 52 433	<u>55 662</u> 52 433	<u>54 981</u> 52 433	<u>56 064</u> 52 433	<u>58 384</u> 52 433	<u>57 705</u> 52 433
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>59 168</u> 56 950					<u>63 962</u> 56 950	<u>61 805</u> 56 950

					-	-	-	-	-	-	-
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>124 890</u> 110 343	<u>127 223</u> 110 343	<u>117 778</u> 110 343	<u>121 503</u> 110 343	<u>138 090</u> 110 343	<u>134 038</u> 110 343	<u>139 871</u> 110 343
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>193 897</u> 177 996	<u>196 230</u> 177 996	<u>186 785</u> 177 996	<u>190 510</u> 177 996	<u>207 097</u> 177 996	<u>203 045</u> 177 996	<u>208 877</u> 177 996
225-203-1000	13015-2012	.									
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 678</u> 2 529	<u>2 697</u> 2 529	<u>2 622</u> 2 529	<u>2 651</u> 2 529	<u>2 784</u> 2 529	<u>2 751</u> 2 529	<u>2 798</u> 2 529
225-203-1002	10	.	1	40	<u>4 010</u> 3 738	<u>4 047</u> 3 738	<u>3 896</u> 3 738	<u>3 956</u> 3 738	<u>4 220</u> 3 738	<u>4 156</u> 3 738	<u>4 249</u> 3 738

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.									
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>594 156</u> 552 356	<u>599 970</u> 552 356	<u>576 433</u> 552 356	<u>585 715</u> 552 356	<u>627 051</u> 552 356	<u>616 953</u> 552 356	<u>631 488</u> 552 356
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>50 991</u> 47 910	<u>50 475</u> 47 910			<u>55 221</u> 47 910	<u>54 028</u> 47 910	<u>55 570</u> 47 910
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>57 172</u> 52 433	<u>57 870</u> 52 433	<u>55 045</u> 52 433	<u>56 159</u> 52 433	<u>61 119</u> 52 433	<u>59 908</u> 52 433	<u>61 652</u> 52 433
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>61 415</u> 56 950	<u>60 606</u> 56 950			<u>68 042</u> 56 950	<u>66 172</u> 56 950	<u>68 588</u> 56 950

					-	-	-	-	-
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>132 012</u> 110 343	<u>120 800</u> 110 343	<u>133 547</u> 110 343	<u>116 011</u> 110 343	<u>118 208</u> 110 343
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>201 019</u> 177 996	<u>189 806</u> 177 996	<u>202 554</u> 177 996	<u>185 017</u> 177 996	<u>187 215</u> 177 996
225-203-1000	13015-2012	.							
225-203-1001	5	.	1	20	<u>2 735</u> 2 529	<u>2 646</u> 2 529	<u>2 747</u> 2 529	<u>2 608</u> 2 529	<u>2 625</u> 2 529
225-203-1002	10	.	1	40	<u>4 123</u> 3 738	<u>3 944</u> 3 738	<u>4 148</u> 3 738	<u>3 868</u> 3 738	<u>3 903</u> 3 738

					-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.							
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>611 904</u> 552 356	<u>583 962</u> 552 356	<u>615 729</u> 552 356	<u>572 028</u> 552 356	<u>577 504</u> 552 356
225-204-0300	2387-2013	.							
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>49 961</u> 47 910		<u>50 968</u> 47 910		
225-204-0302	95-1	.	1	750	<u>59 302</u> 52 433	<u>55 949</u> 52 433	<u>59 761</u> 52 433	<u>54 517</u> 52 433	<u>55 174</u> 52 433
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>59 801</u> 56 950		<u>61 378</u> 56 950		

							-	-	-	-	
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>59 629</u> 57 448					<u>64 219</u> 57 448	<u>62 154</u> 57 448
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>239 994</u> 208 876	<u>230 525</u> 208 876	<u>223 374</u> 208 876	<u>220 151</u> 208 876	<u>225 275</u> 208 876	<u>236 257</u> 208 876	<u>233 042</u> 208 876
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>140 832</u> 132 119	<u>138 698</u> 132 119	<u>137 087</u> 132 119	<u>136 360</u> 132 119	<u>137 515</u> 132 119	<u>139 990</u> 132 119	<u>139 265</u> 132 119
225-204-0602	2	.	1	675	<u>87 008</u> 80 280	<u>85 208</u> 80 280	<u>83 848</u> 80 280	<u>83 235</u> 80 280	<u>84 210</u> 80 280	<u>86 298</u> 80 280	<u>85 687</u> 80 280
225-204-0603	3	.	1	550	<u>59 526</u> 54 267	<u>58 059</u> 54 267	<u>56 951</u> 54 267	<u>56 452</u> 54 267	<u>57 246</u> 54 267	<u>58 948</u> 54 267	<u>58 449</u> 54 267
225-204-0604	4	.	1	475	<u>54 721</u> 50 114	<u>53 454</u> 50 114	<u>52 497</u> 50 114	<u>52 066</u> 50 114	<u>52 752</u> 50 114	<u>54 221</u> 50 114	<u>53 791</u> 50 114
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>118 139</u> 113 367	<u>117 259</u> 113 367	<u>116 594</u> 113 367	<u>116 295</u> 113 367	<u>116 771</u> 113 367	<u>117 792</u> 113 367	<u>117 493</u> 113 367
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	<u>6 887</u> 5 933	<u>6 593</u> 5 933	<u>6 372</u> 5 933	<u>6 272</u> 5 933	<u>6 430</u> 5 933	<u>6 771</u> 5 933	<u>6 671</u> 5 933
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>23 824</u> 21 125	<u>23 024</u> 21 125	<u>22 420</u> 21 125	<u>22 147</u> 21 125	<u>22 580</u> 21 125	<u>23 508</u> 21 125	<u>23 237</u> 21 125

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>61 781</u> 57 448	<u>61 006</u> 57 448			<u>68 125</u> 57 448	<u>66 335</u> 57 448	<u>68 649</u> 57 448
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>230 522</u> 208 876	<u>233 824</u> 208 876	<u>220 455</u> 208 876	<u>225 728</u> 208 876	<u>249 206</u> 208 876	<u>243 470</u> 208 876	<u>251 726</u> 208 876
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>138 697</u> 132 119	<u>139 442</u> 132 119	<u>136 429</u> 132 119	<u>137 617</u> 132 119	<u>142 908</u> 132 119	<u>141 615</u> 132 119	<u>143 476</u> 132 119
225-204-0602	2	.	1	675	<u>85 207</u> 80 280	<u>85 835</u> 80 280	<u>83 293</u> 80 280	<u>84 296</u> 80 280	<u>88 760</u> 80 280	<u>87 669</u> 80 280	<u>89 239</u> 80 280
225-204-0603	3	.	1	550	<u>58 059</u> 54 267	<u>58 571</u> 54 267	<u>56 499</u> 54 267	<u>57 316</u> 54 267	<u>60 954</u> 54 267	<u>60 065</u> 54 267	<u>61 344</u> 54 267
225-204-0604	4	.	1	475	<u>53 454</u> 50 114	<u>53 896</u> 50 114	<u>52 107</u> 50 114	<u>52 812</u> 50 114	<u>55 954</u> 50 114	<u>55 186</u> 50 114	<u>56 291</u> 50 114
225-204-0800	2386-2013	.									
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>117 259</u> 113 367	<u>117 566</u> 113 367	<u>116 323</u> 113 367	<u>116 813</u> 113 367	<u>118 995</u> 113 367	<u>118 462</u> 113 367	<u>119 230</u> 113 367
225-204-1000	13015-2012	.									
225-204-1001	3	.	1	110	<u>6 593</u> 5 933	<u>6 695</u> 5 933	<u>6 281</u> 5 933	<u>6 444</u> 5 933	<u>7 172</u> 5 933	<u>6 994</u> 5 933	<u>7 250</u> 5 933
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>23 024</u> 21 125	<u>23 303</u> 21 125	<u>22 173</u> 21 125	<u>22 619</u> 21 125	<u>24 603</u> 21 125	<u>24 118</u> 21 125	<u>24 816</u> 21 125

					-	-	-	-	-
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>60 235</u> 57 448		<u>61 745</u> 57 448		
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>240 603</u> 208 876	<u>224 732</u> 208 876	<u>242 775</u> 208 876	<u>217 953</u> 208 876	<u>221 064</u> 208 876
225-204-0600	937-92	.							
225-204-0601	1	.	1	800	<u>140 969</u> 132 119	<u>137 393</u> 132 119	<u>141 459</u> 132 119	<u>135 865</u> 132 119	<u>136 566</u> 132 119
225-204-0602	2	.	1	675	<u>87 124</u> 80 280	<u>84 106</u> 80 280	<u>87 537</u> 80 280	<u>82 818</u> 80 280	<u>83 409</u> 80 280
225-204-0603	3	.	1	550	<u>59 621</u> 54 267	<u>57 162</u> 54 267	<u>59 957</u> 54 267	<u>56 112</u> 54 267	<u>56 594</u> 54 267
225-204-0604	4	.	1	475	<u>54 803</u> 50 114	<u>52 679</u> 50 114	<u>55 093</u> 50 114	<u>51 772</u> 50 114	<u>52 188</u> 50 114
225-204-0800	2386-2013	.							
225-204-0805	43-1	.	1	330	<u>118 196</u> 113 367	<u>116 720</u> 113 367	<u>118 398</u> 113 367	<u>116 090</u> 113 367	<u>116 379</u> 113 367
225-204-1000	13015-2012	.							
225-204-1001	3	.	1	110	<u>6 905</u> 5 933	<u>6 414</u> 5 933	<u>6 973</u> 5 933	<u>6 204</u> 5 933	<u>6 300</u> 5 933
225-204-1007	-1	.	1	300	<u>23 876</u> 21 125	<u>22 534</u> 21 125	<u>24 059</u> 21 125	<u>21 962</u> 21 125	<u>22 224</u> 21 125

							-	-	-	-	
225-204-1400	13015-2012	.									
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>49 781</u> 46 573	<u>48 981</u> 46 573	<u>48 377</u> 46 573	<u>48 104</u> 46 573	<u>48 537</u> 46 573	<u>49 466</u> 46 573	<u>49 194</u> 46 573
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>78 218</u> 70 732	<u>76 084</u> 70 732	<u>74 472</u> 70 732	<u>73 746</u> 70 732	<u>74 901</u> 70 732	<u>77 376</u> 70 732	<u>76 651</u> 70 732
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>117 895</u> 106 655	<u>114 694</u> 106 655	<u>112 277</u> 106 655	<u>111 187</u> 106 655	<u>112 919</u> 106 655	<u>116 632</u> 106 655	<u>115 545</u> 106 655
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>158 369</u> 143 360	<u>154 102</u> 143 360	<u>150 878</u> 143 360	<u>149 426</u> 143 360	<u>151 735</u> 143 360	<u>156 685</u> 143 360	<u>155 236</u> 143 360

					-	-	-	-	-	-	-
225-204-1400	13015-2012	.									
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>48 981</u> 46 573	<u>49 260</u> 46 573	<u>48 130</u> 46 573	<u>48 576</u> 46 573	<u>50 560</u> 46 573	<u>50 075</u> 46 573	<u>50 773</u> 46 573
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>76 083</u> 70 732	<u>76 827</u> 70 732	<u>73 815</u> 70 732	<u>75 003</u> 70 732	<u>80 294</u> 70 732	<u>79 001</u> 70 732	<u>80 862</u> 70 732
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>114 693</u> 106 655	<u>115 809</u> 106 655	<u>111 290</u> 106 655	<u>113 072</u> 106 655	<u>121 009</u> 106 655	<u>119 070</u> 106 655	<u>121 861</u> 106 655
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>154 100</u> 143 360	<u>155 588</u> 143 360	<u>149 563</u> 143 360	<u>151 939</u> 143 360	<u>162 521</u> 143 360	<u>159 936</u> 143 360	<u>163 657</u> 143 360

					-	-	-	-	-
225-204-1400	13015-2012	.							
225-204-1401	1.6	.	1	300	<u>49 833</u> 46 573	<u>48 492</u> 46 573	<u>50 016</u> 46 573	<u>47 919</u> 46 573	<u>48 182</u> 46 573
225-204-1402	2.8	.	1	800	<u>78 355</u> 70 732	<u>74 778</u> 70 732	<u>78 845</u> 70 732	<u>73 251</u> 70 732	<u>73 952</u> 70 732
225-204-1403	4.4	.	1	1200	<u>118 100</u> 106 655	<u>112 736</u> 106 655	<u>118 835</u> 106 655	<u>110 444</u> 106 655	<u>111 496</u> 106 655
225-204-1404	6.0	.	1	1600	<u>158 644</u> 143 360	<u>151 490</u> 143 360	<u>159 623</u> 143 360	<u>148 435</u> 143 360	<u>149 837</u> 143 360

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ
2022 ж. (2-шығарылым)**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 г. (Выпуск 2)**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная