

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ  
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ  
2022 жыл (2-шығарылым)**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1  
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Нур-Султан 2022**

## **Алғы сөз**

- |  |   |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН                                      | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ   |
| 2 ҰСЫНҒАН  | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 08.06.2022 ж. № 114-НҚ бұйрығымен<br>10.06.2022 ж. бастап   |

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН                    | АО «КазНИИСА»   |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН                   | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 08.06.2022 года № 114-НҚ<br>с 10.06.2022 г.   |

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

|            |    |
|------------|----|
| 211.       | 1  |
| 211-2.     | 1  |
| 211-4.     | 11 |
| 211-5.     | 13 |
| 211-6.     | 13 |
| 212. , , , | 15 |
| 212-5.     | 15 |
| 213.       | 21 |
| 213-3. , , | 21 |
| 221.       | 23 |
| 221-1.     | 23 |
| 222. ,     | 24 |
| 222-1. , , | 24 |
| 222-2. ,   | 24 |
| 222-3. , , | 26 |
| 225.       | 26 |
| 225-1.     | 26 |
| 225-2.     | 30 |
| 255. , ,   | 32 |
| 255-2.     | 32 |



21.  
211.  
211-2.  
211-201.

|              |                  |   |   |      |                       |              |              |              |              |                       |              |              |
|--------------|------------------|---|---|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
|              |                  |   |   |      |                       | -            | -            | -            | -            | -                     | -            | -            |
| 211-201-0100 | 200<br>1284-2004 | 3 |   |      |                       |              |              |              |              |                       |              |              |
| 211-201-0101 | 5-10             | 3 | 1 | 1400 | <u>2 931</u><br>2 369 | <u>3 072</u> | <u>3 308</u> | <u>4 234</u> | <u>6 195</u> | <u>5 976</u><br>2 503 | <u>6 632</u> | <u>5 233</u> |
| 211-201-0102 | 5-20             | 3 | 1 | 1390 | <u>2 910</u><br>2 352 | <u>3 050</u> | <u>3 284</u> | <u>4 204</u> | <u>6 151</u> | <u>5 934</u><br>2 485 | <u>6 584</u> | <u>5 195</u> |
| 211-201-0103 | 10-15            | 3 | 1 | 1380 | <u>2 889</u><br>2 335 | <u>3 028</u> | <u>3 260</u> | <u>4 174</u> | <u>6 222</u> | <u>6 006</u><br>2 581 | <u>6 652</u> | <u>5 158</u> |
| 211-201-0104 | 10-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>2 889</u><br>2 335 | <u>3 028</u> | <u>3 260</u> | <u>4 174</u> | <u>6 222</u> | <u>6 006</u><br>2 581 | <u>6 652</u> | <u>5 158</u> |
| 211-201-0105 | 15-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>2 889</u><br>2 335 | <u>3 028</u> | <u>3 260</u> | <u>4 174</u> | <u>6 222</u> | <u>6 006</u><br>2 581 | <u>6 652</u> | <u>5 158</u> |
| 211-201-0106 | 20-40            | 3 | 1 | 1370 | <u>2 868</u><br>2 318 | <u>3 006</u> | <u>3 237</u> | <u>4 144</u> | <u>5 890</u> | <u>5 677</u><br>2 281 | <u>6 318</u> | <u>5 120</u> |
| 211-201-0107 | 40-80 (70)       | 3 | 1 | 1350 | <u>2 826</u><br>2 285 | <u>2 962</u> | <u>3 190</u> | <u>4 083</u> | <u>5 692</u> | <u>5 481</u><br>2 138 | <u>6 113</u> | <u>5 046</u> |
| 211-201-0108 | 70               | 3 | 1 | 1370 | <u>2 868</u><br>2 318 | <u>3 006</u> | <u>3 237</u> | <u>4 144</u> | <u>5 776</u> | <u>5 562</u><br>2 169 | <u>6 204</u> | <u>5 120</u> |

|              |                  |   |   |      |              |              |                       |
|--------------|------------------|---|---|------|--------------|--------------|-----------------------|
|              |                  |   |   |      | -            | -            | -                     |
| 211-201-0100 | 200<br>1284-2004 | 3 |   |      |              |              |                       |
| 211-201-0101 | 5-10             | 3 | 1 | 1400 | <u>6 665</u> | <u>7 272</u> | <u>5 248</u><br>2 503 |
| 211-201-0102 | 5-20             | 3 | 1 | 1390 | <u>6 617</u> | <u>7 220</u> | <u>5 211</u><br>2 485 |
| 211-201-0103 | 10-15            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 570</u> | <u>7 168</u> | <u>5 288</u><br>2 581 |
| 211-201-0104 | 10-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 570</u> | <u>7 168</u> | <u>5 288</u><br>2 581 |
| 211-201-0105 | 15-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 570</u> | <u>7 168</u> | <u>5 288</u><br>2 581 |
| 211-201-0106 | 20-40            | 3 | 1 | 1370 | <u>6 522</u> | <u>7 116</u> | <u>4 964</u><br>2 281 |
| 211-201-0107 | 40-80 (70)       | 3 | 1 | 1350 | <u>6 427</u> | <u>7 012</u> | <u>4 779</u><br>2 138 |
| 211-201-0108 | 70               | 3 | 1 | 1370 | <u>6 522</u> | <u>7 116</u> | <u>4 849</u><br>2 169 |

|              |                  |   |   |      |                         |              |              |              |              |                         |              |              |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
|              |                  |   |   |      |                         | -            | -            | -            | -            | -                       | -            | -            |
| 211-201-0200 | 300<br>1284-2004 | 3 |   |      |                         |              |              |              |              |                         |              |              |
| 211-201-0201 | 5-10             | 3 | 1 | 1400 | $\frac{2\,979}{2\,417}$ | <u>3 120</u> | <u>3 356</u> | <u>4 283</u> | <u>6 246</u> | $\frac{6\,027}{2\,553}$ | <u>6 683</u> | <u>5 281</u> |
| 211-201-0202 | 5-20             | 3 | 1 | 1390 | $\frac{2\,958}{2\,399}$ | <u>3 098</u> | <u>3 332</u> | <u>4 252</u> | <u>6 201</u> | $\frac{5\,984}{2\,535}$ | <u>6 635</u> | <u>5 243</u> |
| 211-201-0203 | 10-15            | 3 | 1 | 1380 | $\frac{2\,936}{2\,382}$ | <u>3 076</u> | <u>3 308</u> | <u>4 222</u> | <u>6 274</u> | $\frac{6\,059}{2\,632}$ | <u>6 705</u> | <u>5 205</u> |
| 211-201-0204 | 10-20            | 3 | 1 | 1380 | $\frac{2\,936}{2\,382}$ | <u>3 076</u> | <u>3 308</u> | <u>4 222</u> | <u>6 274</u> | $\frac{6\,059}{2\,632}$ | <u>6 705</u> | <u>5 205</u> |
| 211-201-0205 | 15-20            | 3 | 1 | 1380 | $\frac{2\,936}{2\,382}$ | <u>3 076</u> | <u>3 308</u> | <u>4 222</u> | <u>6 274</u> | $\frac{6\,059}{2\,632}$ | <u>6 705</u> | <u>5 205</u> |
| 211-201-0206 | 20-40            | 3 | 1 | 1370 | $\frac{2\,915}{2\,365}$ | <u>3 054</u> | <u>3 284</u> | <u>4 191</u> | <u>5 937</u> | $\frac{5\,723}{2\,327}$ | <u>6 365</u> | <u>5 168</u> |
| 211-201-0207 | 40-80 (70)       | 3 | 1 | 1350 | $\frac{2\,873}{2\,330}$ | <u>3 009</u> | <u>3 236</u> | <u>4 130</u> | <u>5 735</u> | $\frac{5\,525}{2\,180}$ | <u>6 157</u> | <u>5 092</u> |
| 211-201-0208 | 70               | 3 | 1 | 1370 | $\frac{2\,915}{2\,365}$ | <u>3 054</u> | <u>3 284</u> | <u>4 191</u> | <u>5 820</u> | $\frac{5\,606}{2\,213}$ | <u>6 248</u> | <u>5 168</u> |
| 211-201-0300 | 400<br>1284-2004 | 3 |   |      |                         |              |              |              |              |                         |              |              |
| 211-201-0301 | 5-10             | 3 | 1 | 1400 | $\frac{3\,028}{2\,465}$ | <u>3 170</u> | <u>3 405</u> | <u>4 332</u> | <u>6 298</u> | $\frac{6\,080}{2\,605}$ | <u>6 735</u> | <u>5 330</u> |
| 211-201-0302 | 5-20             | 3 | 1 | 1390 | $\frac{3\,007}{2\,447}$ | <u>3 147</u> | <u>3 381</u> | <u>4 301</u> | <u>6 253</u> | $\frac{6\,036}{2\,586}$ | <u>6 687</u> | <u>5 292</u> |



8.04-08-2021

4

|              |                  |   |   |      |              |              |                       |
|--------------|------------------|---|---|------|--------------|--------------|-----------------------|
|              |                  |   |   |      | -            | -            | -                     |
| 211-201-0200 | 300<br>1284-2004 | 3 |   |      |              |              |                       |
| 211-201-0201 | 5-10             | 3 | 1 | 1400 | <u>6 713</u> | <u>7 320</u> | <u>5 299</u><br>2 553 |
| 211-201-0202 | 5-20             | 3 | 1 | 1390 | <u>6 665</u> | <u>7 268</u> | <u>5 261</u><br>2 535 |
| 211-201-0203 | 10-15            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 617</u> | <u>7 216</u> | <u>5 341</u><br>2 632 |
| 211-201-0204 | 10-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 617</u> | <u>7 216</u> | <u>5 341</u><br>2 632 |
| 211-201-0205 | 15-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 617</u> | <u>7 216</u> | <u>5 341</u><br>2 632 |
| 211-201-0206 | 20-40            | 3 | 1 | 1370 | <u>6 569</u> | <u>7 163</u> | <u>5 010</u><br>2 327 |
| 211-201-0207 | 40-80 (70)       | 3 | 1 | 1350 | <u>6 473</u> | <u>7 059</u> | <u>4 822</u><br>2 180 |
| 211-201-0208 | 70               | 3 | 1 | 1370 | <u>6 569</u> | <u>7 163</u> | <u>4 894</u><br>2 213 |
| 211-201-0300 | 400<br>1284-2004 | 3 |   |      |              |              |                       |
| 211-201-0301 | 5-10             | 3 | 1 | 1400 | <u>6 763</u> | <u>7 369</u> | <u>5 351</u><br>2 605 |
| 211-201-0302 | 5-20             | 3 | 1 | 1390 | <u>6 714</u> | <u>7 317</u> | <u>5 313</u><br>2 586 |

|              |               |   |   |      |                         |              |              |              |              |                         |              |              |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
|              |               |   |   |      |                         | -            | -            | -            | -            | -                       | -            | -            |
| 211-201-0303 | 10-15         | 3 | 1 | 1380 | $\frac{2\,985}{2\,430}$ | <u>3 124</u> | <u>3 357</u> | <u>4 270</u> | <u>6 328</u> | $\frac{6\,113}{2\,685}$ | <u>6 759</u> | <u>5 254</u> |
| 211-201-0304 | 10-20         | 3 | 1 | 1380 | $\frac{2\,985}{2\,430}$ | <u>3 124</u> | <u>3 357</u> | <u>4 270</u> | <u>6 328</u> | $\frac{6\,113}{2\,685}$ | <u>6 759</u> | <u>5 254</u> |
| 211-201-0305 | 15-20         | 3 | 1 | 1380 | $\frac{2\,985}{2\,430}$ | <u>3 124</u> | <u>3 357</u> | <u>4 270</u> | <u>6 328</u> | $\frac{6\,113}{2\,685}$ | <u>6 759</u> | <u>5 254</u> |
| 211-201-0306 | 20-40         | 3 | 1 | 1370 | $\frac{2\,963}{2\,412}$ | <u>3 102</u> | <u>3 332</u> | <u>4 239</u> | <u>5 984</u> | $\frac{5\,771}{2\,374}$ | <u>6 412</u> | <u>5 216</u> |
| 211-201-0307 | 40-80 (70)    | 3 | 1 | 1350 | $\frac{2\,920}{2\,377}$ | <u>3 056</u> | <u>3 284</u> | <u>4 177</u> | <u>5 780</u> | $\frac{5\,569}{2\,224}$ | <u>6 201</u> | <u>5 140</u> |
| 211-201-0308 | 70            | 3 | 1 | 1370 | $\frac{2\,963}{2\,412}$ | <u>3 102</u> | <u>3 332</u> | <u>4 239</u> | <u>5 865</u> | $\frac{5\,652}{2\,257}$ | <u>6 293</u> | <u>5 216</u> |
| 211-201-0400 | 1284-2004 600 | 3 |   |      |                         |              |              |              |              |                         |              |              |
| 211-201-0401 | 5-10          | 3 | 1 | 1400 | $\frac{3\,079}{2\,514}$ | <u>3 220</u> | <u>3 456</u> | <u>4 382</u> | <u>6 351</u> | $\frac{6\,133}{2\,657}$ | <u>6 788</u> | <u>5 381</u> |
| 211-201-0402 | 5-20          | 3 | 1 | 1390 | $\frac{3\,057}{2\,496}$ | <u>3 197</u> | <u>3 431</u> | <u>4 351</u> | <u>6 306</u> | $\frac{6\,089}{2\,638}$ | <u>6 740</u> | <u>5 342</u> |
| 211-201-0403 | 10-15         | 3 | 1 | 1380 | $\frac{3\,035}{2\,478}$ | <u>3 174</u> | <u>3 406</u> | <u>4 320</u> | <u>6 383</u> | $\frac{6\,167}{2\,739}$ | <u>6 813</u> | <u>5 304</u> |
| 211-201-0404 | 10-20         | 3 | 1 | 1380 | $\frac{3\,035}{2\,478}$ | <u>3 174</u> | <u>3 406</u> | <u>4 320</u> | <u>6 383</u> | $\frac{6\,167}{2\,739}$ | <u>6 813</u> | <u>5 304</u> |
| 211-201-0405 | 15-20         | 3 | 1 | 1380 | $\frac{3\,035}{2\,478}$ | <u>3 174</u> | <u>3 406</u> | <u>4 320</u> | <u>6 383</u> | $\frac{6\,167}{2\,739}$ | <u>6 813</u> | <u>5 304</u> |
| 211-201-0406 | 20-40         | 3 | 1 | 1370 | $\frac{3\,013}{2\,460}$ | <u>3 151</u> | <u>3 382</u> | <u>4 288</u> | <u>6 033</u> | $\frac{5\,819}{2\,421}$ | <u>6 460</u> | <u>5 265</u> |

|              |                  |   |   |      |              |              |                       |
|--------------|------------------|---|---|------|--------------|--------------|-----------------------|
|              |                  |   |   |      | -            | -            | -                     |
| 211-201-0303 | 10-15            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 666</u> | <u>7 264</u> | <u>5 395</u><br>2 685 |
| 211-201-0304 | 10-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 666</u> | <u>7 264</u> | <u>5 395</u><br>2 685 |
| 211-201-0305 | 15-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 666</u> | <u>7 264</u> | <u>5 395</u><br>2 685 |
| 211-201-0306 | 20-40            | 3 | 1 | 1370 | <u>6 618</u> | <u>7 212</u> | <u>5 058</u><br>2 374 |
| 211-201-0307 | 40-80 (70)       | 3 | 1 | 1350 | <u>6 521</u> | <u>7 106</u> | <u>4 867</u><br>2 224 |
| 211-201-0308 | 70               | 3 | 1 | 1370 | <u>6 618</u> | <u>7 212</u> | <u>4 939</u><br>2 257 |
| 211-201-0400 | 600<br>1284-2004 | 3 |   |      |              |              |                       |
| 211-201-0401 | 5-10             | 3 | 1 | 1400 | <u>6 813</u> | <u>7 420</u> | <u>5 404</u><br>2 657 |
| 211-201-0402 | 5-20             | 3 | 1 | 1390 | <u>6 764</u> | <u>7 367</u> | <u>5 366</u><br>2 638 |
| 211-201-0403 | 10-15            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 715</u> | <u>7 314</u> | <u>5 450</u><br>2 739 |
| 211-201-0404 | 10-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 715</u> | <u>7 314</u> | <u>5 450</u><br>2 739 |
| 211-201-0405 | 15-20            | 3 | 1 | 1380 | <u>6 715</u> | <u>7 314</u> | <u>5 450</u><br>2 739 |
| 211-201-0406 | 20-40            | 3 | 1 | 1370 | <u>6 667</u> | <u>7 261</u> | <u>5 106</u><br>2 421 |

|              |                   |   |   |      |                         |              |              |              |              |                         |              |              |
|--------------|-------------------|---|---|------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
|              |                   |   |   |      |                         | -            | -            | -            | -            | -                       | -            | -            |
| 211-201-0407 | 40-80 (70)        | 3 | 1 | 1350 | $\frac{2\,969}{2\,424}$ | <u>3 105</u> | <u>3 332</u> | <u>4 226</u> | <u>5 825</u> | $\frac{5\,614}{2\,268}$ | <u>6 246</u> | <u>5 188</u> |
| 211-201-0408 | 70                | 3 | 1 | 1370 | $\frac{3\,013}{2\,460}$ | <u>3 151</u> | <u>3 382</u> | <u>4 288</u> | <u>5 911</u> | $\frac{5\,698}{2\,302}$ | <u>6 339</u> | <u>5 265</u> |
| 211-201-0500 | 800<br>1284-2004  | 3 |   |      |                         |              |              |              |              |                         |              |              |
| 211-201-0501 | 5-10              | 3 | 1 | 1400 | $\frac{3\,495}{2\,615}$ | <u>3 323</u> | <u>3 558</u> | <u>4 433</u> | <u>6 232</u> | $\frac{2\,838}{2\,278}$ | <u>6 841</u> | <u>3 553</u> |
| 211-201-0502 | 5-20              | 3 | 1 | 1390 | $\frac{3\,470}{2\,596}$ | <u>3 299</u> | <u>3 533</u> | <u>4 401</u> | <u>6 188</u> | $\frac{2\,818}{2\,262}$ | <u>6 792</u> | <u>3 528</u> |
| 211-201-0503 | 10-15             | 3 | 1 | 1380 | $\frac{3\,445}{2\,577}$ | <u>3 275</u> | <u>3 507</u> | <u>4 369</u> | <u>6 143</u> | $\frac{2\,797}{2\,246}$ | <u>6 868</u> | <u>3 502</u> |
| 211-201-0504 | 10-20             | 3 | 1 | 1380 | $\frac{3\,445}{2\,577}$ | <u>3 275</u> | <u>3 507</u> | <u>4 369</u> | <u>6 143</u> | $\frac{2\,797}{2\,246}$ | <u>6 868</u> | <u>3 502</u> |
| 211-201-0505 | 15-20             | 3 | 1 | 1380 | $\frac{3\,445}{2\,577}$ | <u>3 275</u> | <u>3 507</u> | <u>4 369</u> | <u>6 143</u> | $\frac{2\,797}{2\,246}$ | <u>6 868</u> | <u>3 502</u> |
| 211-201-0506 | 20-40             | 3 | 1 | 1370 | $\frac{3\,420}{2\,559}$ | <u>3 251</u> | <u>3 482</u> | <u>4 338</u> | <u>6 099</u> | $\frac{2\,777}{2\,229}$ | <u>6 509</u> | <u>3 477</u> |
| 211-201-0507 | 40-80 (70)        | 3 | 1 | 1350 | $\frac{3\,370}{2\,521}$ | <u>3 204</u> | <u>3 431</u> | <u>4 274</u> | <u>6 010</u> | $\frac{2\,736}{2\,197}$ | <u>6 292</u> | <u>3 426</u> |
| 211-201-0508 | 70                | 3 | 1 | 1370 | $\frac{3\,420}{2\,559}$ | <u>3 251</u> | <u>3 482</u> | <u>4 338</u> | <u>6 099</u> | $\frac{2\,777}{2\,229}$ | <u>6 385</u> | <u>3 477</u> |
| 211-201-0600 | 1000<br>1284-2004 | 3 |   |      |                         |              |              |              |              |                         |              |              |

|              |                   |   |   |      |              |              |                       |
|--------------|-------------------|---|---|------|--------------|--------------|-----------------------|
|              |                   |   |   |      | -            | -            | -                     |
| 211-201-0407 | 40-80 (70)        | 3 | 1 | 1350 | <u>6 569</u> | <u>7 155</u> | <u>4 912</u><br>2 268 |
| 211-201-0408 | 70                | 3 | 1 | 1370 | <u>6 667</u> | <u>7 261</u> | <u>4 985</u><br>2 302 |
| 211-201-0500 | 800<br>1284-2004  | 3 |   |      |              |              |                       |
| 211-201-0501 | 5-10              | 3 | 1 | 1400 | <u>6 863</u> | <u>7 470</u> | <u>5 188</u><br>2 278 |
| 211-201-0502 | 5-20              | 3 | 1 | 1390 | <u>6 814</u> | <u>7 417</u> | <u>5 151</u><br>2 262 |
| 211-201-0503 | 10-15             | 3 | 1 | 1380 | <u>6 765</u> | <u>7 363</u> | <u>5 114</u><br>2 246 |
| 211-201-0504 | 10-20             | 3 | 1 | 1380 | <u>6 765</u> | <u>7 363</u> | <u>5 114</u><br>2 246 |
| 211-201-0505 | 15-20             | 3 | 1 | 1380 | <u>6 765</u> | <u>7 363</u> | <u>5 114</u><br>2 246 |
| 211-201-0506 | 20-40             | 3 | 1 | 1370 | <u>6 716</u> | <u>7 310</u> | <u>5 077</u><br>2 229 |
| 211-201-0507 | 40-80 (70)        | 3 | 1 | 1350 | <u>6 618</u> | <u>7 203</u> | <u>5 003</u><br>2 197 |
| 211-201-0508 | 70                | 3 | 1 | 1370 | <u>6 716</u> | <u>7 310</u> | <u>5 077</u><br>2 229 |
| 211-201-0600 | 1000<br>1284-2004 | 3 |   |      |              |              |                       |

|              |                   |   |   |      |                         |              |              |              |              |                         |              |              |
|--------------|-------------------|---|---|------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
|              |                   |   |   |      |                         | -            | -            | -            | -            | -                       | -            | -            |
| 211-201-0601 | 5-10              | 3 | 1 | 1400 | $\frac{3\,495}{2\,615}$ | <u>3 323</u> | <u>3 558</u> | <u>4 485</u> | <u>6 602</u> | $\frac{6\,241}{2\,763}$ | <u>6 909</u> | <u>5 483</u> |
| 211-201-0602 | 5-20              | 3 | 1 | 1390 | $\frac{3\,470}{2\,596}$ | <u>3 299</u> | <u>3 533</u> | <u>4 453</u> | <u>6 555</u> | $\frac{6\,196}{2\,743}$ | <u>6 859</u> | <u>5 444</u> |
| 211-201-0603 | 10-15             | 3 | 1 | 1380 | $\frac{3\,445}{2\,577}$ | <u>3 275</u> | <u>3 507</u> | <u>4 421</u> | <u>6 635</u> | $\frac{6\,279}{2\,848}$ | <u>6 937</u> | <u>5 405</u> |
| 211-201-0604 | 10-20             | 3 | 1 | 1380 | $\frac{3\,445}{2\,577}$ | <u>3 275</u> | <u>3 507</u> | <u>4 421</u> | <u>6 635</u> | $\frac{6\,279}{2\,848}$ | <u>6 937</u> | <u>5 405</u> |
| 211-201-0605 | 15-20             | 3 | 1 | 1380 | $\frac{3\,445}{2\,577}$ | <u>3 275</u> | <u>3 507</u> | <u>4 421</u> | <u>6 635</u> | $\frac{6\,279}{2\,848}$ | <u>6 937</u> | <u>5 405</u> |
| 211-201-0606 | 20-40             | 3 | 1 | 1370 | $\frac{3\,420}{2\,559}$ | <u>3 251</u> | <u>3 482</u> | <u>4 389</u> | <u>6 271</u> | $\frac{5\,918}{2\,518}$ | <u>6 571</u> | <u>5 366</u> |
| 211-201-0607 | 40-80 (70)        | 3 | 1 | 1350 | $\frac{3\,370}{2\,521}$ | <u>3 204</u> | <u>3 431</u> | <u>4 325</u> | <u>6 055</u> | $\frac{5\,707}{2\,359}$ | <u>6 351</u> | <u>5 287</u> |
| 211-201-0608 | 70                | 3 | 1 | 1370 | $\frac{3\,420}{2\,559}$ | <u>3 251</u> | <u>3 482</u> | <u>4 389</u> | <u>6 145</u> | $\frac{5\,791}{2\,394}$ | <u>6 445</u> | <u>5 366</u> |
| 211-201-0700 | 1200<br>1284-2004 | 3 |   |      |                         |              |              |              |              |                         |              |              |
| 211-201-0701 | 5-10              | 3 | 1 | 1400 | $\frac{3\,208}{2\,641}$ | <u>3 349</u> | <u>3 585</u> | <u>4 512</u> | <u>5 682</u> | $\frac{6\,004}{2\,911}$ | <u>6 295</u> | <u>5 510</u> |
| 211-201-0702 | 5-20              | 3 | 1 | 1390 | $\frac{3\,185}{2\,622}$ | <u>3 325</u> | <u>3 559</u> | <u>4 479</u> | <u>5 642</u> | $\frac{5\,961}{2\,890}$ | <u>6 250</u> | <u>5 470</u> |
| 211-201-0703 | 10-15             | 3 | 1 | 1380 | $\frac{3\,162}{2\,603}$ | <u>3 301</u> | <u>3 534</u> | <u>4 447</u> | <u>5 856</u> | $\frac{6\,172}{3\,119}$ | <u>6 460</u> | <u>5 431</u> |
| 211-201-0704 | 10-20             | 3 | 1 | 1380 | $\frac{3\,162}{2\,603}$ | <u>3 301</u> | <u>3 534</u> | <u>4 447</u> | <u>5 856</u> | $\frac{6\,172}{3\,119}$ | <u>6 460</u> | <u>5 431</u> |

|              |                   |   |   |      |              |              |                       |
|--------------|-------------------|---|---|------|--------------|--------------|-----------------------|
|              |                   |   |   |      | -            | -            | -                     |
| 211-201-0601 | 5-10              | 3 | 1 | 1400 | <u>6 915</u> | <u>7 522</u> | <u>5 623</u><br>2 763 |
| 211-201-0602 | 5-20              | 3 | 1 | 1390 | <u>6 866</u> | <u>7 469</u> | <u>5 583</u><br>2 743 |
| 211-201-0603 | 10-15             | 3 | 1 | 1380 | <u>6 817</u> | <u>7 415</u> | <u>5 670</u><br>2 848 |
| 211-201-0604 | 10-20             | 3 | 1 | 1380 | <u>6 817</u> | <u>7 415</u> | <u>5 670</u><br>2 848 |
| 211-201-0605 | 15-20             | 3 | 1 | 1380 | <u>6 817</u> | <u>7 415</u> | <u>5 670</u><br>2 848 |
| 211-201-0606 | 20-40             | 3 | 1 | 1370 | <u>6 767</u> | <u>7 361</u> | <u>5 313</u><br>2 518 |
| 211-201-0607 | 40-80 (70)        | 3 | 1 | 1350 | <u>6 668</u> | <u>7 254</u> | <u>5 111</u><br>2 359 |
| 211-201-0608 | 70                | 3 | 1 | 1370 | <u>6 767</u> | <u>7 361</u> | <u>5 186</u><br>2 394 |
| 211-201-0700 | 1200<br>1284-2004 | 3 |   |      |              |              |                       |
| 211-201-0701 | 5-10              | 3 | 1 | 1400 | <u>6 942</u> | <u>7 549</u> | <u>3 723</u><br>2 911 |
| 211-201-0702 | 5-20              | 3 | 1 | 1390 | <u>6 892</u> | <u>7 495</u> | <u>3 697</u><br>2 890 |
| 211-201-0703 | 10-15             | 3 | 1 | 1380 | <u>6 843</u> | <u>7 441</u> | <u>3 924</u><br>3 119 |
| 211-201-0704 | 10-20             | 3 | 1 | 1380 | <u>6 843</u> | <u>7 441</u> | <u>3 924</u><br>3 119 |

|              |            |   |   |      |                         |              |              |              |              |                         |              |              |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
|              |            |   |   |      |                         | -            | -            | -            | -            | -                       | -            | -            |
| 211-201-0705 | 15-20      | 3 | 1 | 1380 | $\frac{3\,162}{2\,603}$ | <u>3 301</u> | <u>3 534</u> | <u>4 447</u> | <u>5 856</u> | $\frac{6\,172}{3\,119}$ | <u>6 460</u> | <u>5 431</u> |
| 211-201-0706 | 20-40      | 3 | 1 | 1370 | $\frac{3\,139}{2\,584}$ | <u>3 277</u> | <u>3 508</u> | <u>4 415</u> | <u>5 182</u> | $\frac{5\,496}{2\,477}$ | <u>5 781</u> | <u>5 392</u> |
| 211-201-0707 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | $\frac{3\,093}{2\,547}$ | <u>3 230</u> | <u>3 457</u> | <u>4 350</u> | <u>4 857</u> | $\frac{5\,167}{2\,197}$ | <u>5 448</u> | <u>5 313</u> |
| 211-201-0708 | 70         | 3 | 1 | 1370 | $\frac{3\,139}{2\,584}$ | <u>3 277</u> | <u>3 508</u> | <u>4 415</u> | <u>4 929</u> | $\frac{5\,243}{2\,229}$ | <u>5 528</u> | <u>5 392</u> |

**211-202.**

|              |                |   |   |      |              |              |                         |              |              |              |              |              |
|--------------|----------------|---|---|------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |                |   |   |      |              | -            | -                       | -            | -            | -            | -            | -            |
| 211-202-0400 | 1000 1284-2004 | 3 |   |      |              |              |                         |              |              |              |              |              |
| 211-202-0401 | 5-10           | 3 | 1 | 1400 | <u>2 551</u> | <u>2 769</u> | $\frac{2\,174}{1\,627}$ | <u>3 775</u> | <u>6 515</u> | <u>5 957</u> | <u>6 515</u> | <u>4 961</u> |
| 211-202-0402 | 5-20           | 3 | 1 | 1390 | <u>2 544</u> | <u>2 761</u> | $\frac{2\,170}{1\,627}$ | <u>3 764</u> | <u>6 480</u> | <u>5 926</u> | <u>6 480</u> | <u>4 938</u> |
| 211-202-0403 | 10-20          | 3 | 1 | 1380 | <u>2 400</u> | <u>2 615</u> | $\frac{2\,028}{1\,492}$ | <u>3 108</u> | <u>6 307</u> | <u>5 757</u> | <u>6 307</u> | <u>4 776</u> |
| 211-202-0404 | 20-40          | 3 | 1 | 1370 | <u>2 393</u> | <u>2 607</u> | $\frac{2\,025}{1\,492}$ | <u>2 821</u> | <u>6 273</u> | <u>5 726</u> | <u>6 273</u> | <u>4 752</u> |
| 211-202-0405 | 40             | 3 | 1 | 1350 | <u>2 381</u> | <u>2 591</u> | $\frac{2\,017}{1\,492}$ | <u>2 800</u> | <u>6 203</u> | <u>5 665</u> | <u>6 203</u> | <u>4 705</u> |



8.04-08-2021

12

|              |            |   |   |      |              |              |                       |
|--------------|------------|---|---|------|--------------|--------------|-----------------------|
|              |            |   |   |      | -            | -            | -                     |
| 211-201-0705 | 15-20      | 3 | 1 | 1380 | <u>6 843</u> | <u>7 441</u> | <u>3 924</u><br>3 119 |
| 211-201-0706 | 20-40      | 3 | 1 | 1370 | <u>6 793</u> | <u>7 387</u> | <u>3 264</u><br>2 477 |
| 211-201-0707 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>6 694</u> | <u>7 279</u> | <u>2 968</u><br>2 197 |
| 211-201-0708 | 70         | 3 | 1 | 1370 | <u>6 793</u> | <u>7 387</u> | <u>3 012</u><br>2 229 |

|              |                |   |   |      |              |              |              |
|--------------|----------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|
|              |                |   |   |      | -            | -            | -            |
| 211-202-0400 | 1000 1284-2004 | 3 |   |      |              |              |              |
| 211-202-0401 | 5-10           | 3 | 1 | 1400 | <u>5 058</u> | <u>3 396</u> | <u>6 515</u> |
| 211-202-0402 | 5-20           | 3 | 1 | 1390 | <u>5 034</u> | <u>3 384</u> | <u>6 480</u> |
| 211-202-0403 | 10-20          | 3 | 1 | 1380 | <u>4 872</u> | <u>3 233</u> | <u>6 307</u> |
| 211-202-0404 | 20-40          | 3 | 1 | 1370 | <u>4 847</u> | <u>3 221</u> | <u>6 273</u> |
| 211-202-0405 | 40             | 3 | 1 | 1350 | <u>4 799</u> | <u>3 196</u> | <u>6 203</u> |

**211-4.**  
**211-401.**

|              |           |   |   |      |                       |              |                       |              |              |                       |              |              |
|--------------|-----------|---|---|------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
|              |           |   |   |      |                       | -            | -                     | -            | -            | -                     | -            | -            |
| 211-401-0100 | 8736-2014 | 3 |   |      |                       |              |                       |              |              |                       |              |              |
| 211-401-0101 |           | 3 | 1 | 1500 | <u>3 897</u><br>2 907 | <u>3 991</u> | <u>3 743</u><br>2 997 | <u>5 194</u> | <u>7 967</u> | <u>6 479</u><br>2 960 | <u>8 167</u> | <u>5 871</u> |
| 211-401-0102 | 1 2       | 3 | 1 | 1500 | <u>3 629</u><br>2 622 | <u>3 863</u> | <u>2 856</u><br>2 260 | <u>4 894</u> | <u>7 507</u> | <u>6 909</u><br>2 260 | <u>7 507</u> | <u>5 843</u> |

**211-5.**  
**211-501.**

|              |            |   |   |      |              |              |                       |              |              |              |              |              |
|--------------|------------|---|---|------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |            |   |   |      |              | -            | -                     | -            | -            | -            | -            | -            |
| 211-501-0100 | 31424-2010 | 3 |   |      |              |              |                       |              |              |              |              |              |
| 211-501-0103 | 0-5        | 3 | 1 | 1500 | <u>3 306</u> | <u>3 540</u> | <u>2 902</u><br>2 305 | <u>4 156</u> | <u>7 553</u> | <u>6 955</u> | <u>7 553</u> | <u>5 889</u> |

**211-6.**  
**211-601.**

|  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|

|              |           |   |   |      |              |              |              |
|--------------|-----------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|
|              |           |   |   |      | -            | -            | -            |
| 211-401-0100 | 8736-2014 | 3 |   |      |              |              |              |
| 211-401-0101 |           | 3 | 1 | 1500 | <u>7 135</u> | <u>6 037</u> | <u>7 688</u> |
| 211-401-0102 | 1 2       | 3 | 1 | 1500 | <u>6 740</u> | <u>5 109</u> | <u>7 507</u> |

|              |            |   |   |      |              |              |              |
|--------------|------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|
|              |            |   |   |      | -            | -            | -            |
| 211-501-0100 | 31424-2010 | 3 |   |      |              |              |              |
| 211-501-0103 | 0-5        | 3 | 1 | 1500 | <u>5 993</u> | <u>4 212</u> | <u>7 553</u> |

|  |  |  |  |  |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  | - | - | - |
|--|--|--|--|--|---|---|---|

|              |                 |   |   |      |                     |              |                     |              |              |                     |              |              |
|--------------|-----------------|---|---|------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
|              |                 |   |   |      |                     | -            | -                   | -            | -            | -                   | -            | -            |
| 211-601-0100 | -<br>23735-2014 | 3 |   |      |                     |              |                     |              |              |                     |              |              |
| 211-601-0101 | -<br>23735-2014 | 3 | 1 | 1600 | <u>1 615</u><br>655 | <u>1 417</u> | <u>1 687</u><br>655 | <u>2 535</u> | <u>4 953</u> | <u>3 385</u><br>570 | <u>5 216</u> | <u>2 977</u> |

**211-603.**

|              |                 |   |   |      |                       |              |              |              |              |                       |              |              |
|--------------|-----------------|---|---|------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|
|              |                 |   |   |      |                       | -            | -            | -            | -            | -                     | -            | -            |
| 211-603-0100 | -<br>25607-2009 | 3 |   |      |                       |              |              |              |              |                       |              |              |
| 211-603-0101 | 0-10            | 3 | 1 | 1450 | <u>1 925</u><br>1 046 | <u>1 746</u> | <u>1 990</u> | <u>2 950</u> | <u>5 700</u> | <u>4 278</u><br>1 703 | <u>5 973</u> | <u>3 498</u> |
| 211-603-0102 | 0-20            | 3 | 1 | 1450 | <u>1 925</u><br>1 046 | <u>1 746</u> | <u>1 990</u> | <u>2 950</u> | <u>5 700</u> | <u>4 278</u><br>1 703 | <u>5 973</u> | <u>3 498</u> |
| 211-603-0103 | 0-40            | 3 | 1 | 1450 | <u>1 925</u><br>1 046 | <u>1 746</u> | <u>1 990</u> | <u>2 950</u> | <u>5 700</u> | <u>4 278</u><br>1 703 | <u>5 973</u> | <u>3 498</u> |
| 211-603-0104 | 0-80            | 3 | 1 | 1450 | <u>1 925</u><br>1 046 | <u>1 746</u> | <u>1 990</u> | <u>2 950</u> | <u>5 700</u> | <u>4 278</u><br>1 703 | <u>5 973</u> | <u>3 498</u> |

**212.****212-5.**

8.04-08-2021

16

|              |                 |   |   |      |              |              |                     |
|--------------|-----------------|---|---|------|--------------|--------------|---------------------|
|              |                 |   |   |      | -            | -            | -                   |
| 211-601-0100 | -<br>23735-2014 | 3 |   |      |              |              |                     |
| 211-601-0101 | -<br>23735-2014 | 3 | 1 | 1600 | <u>5 332</u> | <u>4 889</u> | <u>3 254</u><br>529 |

|              |                 |   |   |      |              |              |                       |
|--------------|-----------------|---|---|------|--------------|--------------|-----------------------|
|              |                 |   |   |      | -            | -            | -                     |
| 211-603-0100 | -<br>25607-2009 | 3 |   |      |              |              |                       |
| 211-603-0101 | 0-10            | 3 | 1 | 1450 | <u>5 467</u> | <u>6 096</u> | <u>4 663</u><br>1 703 |
| 211-603-0102 | 0-20            | 3 | 1 | 1450 | <u>5 467</u> | <u>6 096</u> | <u>4 663</u><br>1 703 |
| 211-603-0103 | 0-40            | 3 | 1 | 1450 | <u>5 467</u> | <u>6 096</u> | <u>4 663</u><br>1 703 |
| 211-603-0104 | 0-80            | 3 | 1 | 1450 | <u>5 467</u> | <u>6 096</u> | <u>4 663</u><br>1 703 |

**212-501.**

|              |           |  |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |  |   |      |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 212-501-0100 | 1225-2019 |  |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-501-0101 | , I       |  | 1 | 1000 | <u>17 092</u><br>16 396 | <u>17 092</u><br>16 396 | <u>17 092</u><br>16 396 | <u>17 092</u><br>16 396 | <u>17 092</u><br>16 396 | <u>17 092</u><br>16 396 | <u>17 092</u><br>16 396 | <u>17 092</u><br>16 396 |
| 212-501-0102 | , II      |  | 1 | 1000 | <u>16 929</u><br>16 237 | <u>16 929</u><br>16 237 | <u>16 929</u><br>16 237 | <u>16 929</u><br>16 237 | <u>16 929</u><br>16 237 | <u>16 929</u><br>16 237 | <u>16 929</u><br>16 237 | <u>16 929</u><br>16 237 |
| 212-501-0103 | , I       |  | 1 | 1000 | <u>17 650</u><br>16 724 | <u>17 555</u><br>16 724 | <u>17 720</u><br>16 724 | <u>18 377</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 |
| 212-501-0104 | , II      |  | 1 | 1000 | <u>17 650</u><br>16 724 | <u>17 555</u><br>16 724 | <u>17 720</u><br>16 724 | <u>18 377</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 |
| 212-501-0200 | 1225-2019 |  |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-501-0201 | , I       |  | 1 | 1000 | <u>18 662</u><br>16 396 | <u>18 662</u><br>16 396 | <u>18 662</u><br>16 396 | <u>18 662</u><br>16 396 | <u>18 662</u><br>16 396 | <u>18 662</u><br>16 396 | <u>18 662</u><br>16 396 | <u>18 662</u><br>16 396 |
| 212-501-0202 | , II      |  | 1 | 1000 | <u>18 500</u><br>16 237 | <u>18 500</u><br>16 237 | <u>18 500</u><br>16 237 | <u>18 500</u><br>16 237 | <u>18 500</u><br>16 237 | <u>18 500</u><br>16 237 | <u>18 500</u><br>16 237 | <u>18 500</u><br>16 237 |
| 212-501-0203 | , I       |  | 1 | 1000 | <u>17 650</u><br>16 724 | <u>17 555</u><br>16 724 | <u>17 720</u><br>16 724 | <u>18 377</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 |
| 212-501-0204 | , II      |  | 1 | 1000 | <u>17 650</u><br>16 724 | <u>17 555</u><br>16 724 | <u>17 720</u><br>16 724 | <u>18 377</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 |
| 212-501-0206 | , I       |  | 1 | 1000 | <u>19 169</u><br>16 893 | <u>19 169</u><br>16 893 | <u>19 169</u><br>16 893 | <u>19 169</u><br>16 893 | <u>19 169</u><br>16 893 | <u>19 169</u><br>16 893 | <u>19 169</u><br>16 893 | <u>19 169</u><br>16 893 |
| 212-501-0207 | , II      |  | 1 | 1000 | <u>19 169</u><br>16 893 | <u>19 169</u><br>16 893 | <u>19 169</u><br>16 893 | <u>19 169</u><br>16 893 | <u>19 169</u><br>16 893 | <u>19 169</u><br>16 893 | <u>19 169</u><br>16 893 | <u>19 169</u><br>16 893 |

|              |           |  |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |  |   |      | -                       | -                       | -                       |
| 212-501-0100 | 1225-2019 |  |   |      |                         |                         |                         |
| 212-501-0101 | , I       |  | 1 | 1000 | <u>17 092</u><br>16 396 | <u>17 092</u><br>16 396 | <u>17 092</u><br>16 396 |
| 212-501-0102 | , II      |  | 1 | 1000 | <u>16 929</u><br>16 237 | <u>16 929</u><br>16 237 | <u>16 929</u><br>16 237 |
| 212-501-0103 | , I       |  | 1 | 1000 | <u>18 997</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 |
| 212-501-0104 | , II      |  | 1 | 1000 | <u>18 997</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 |
| 212-501-0200 | 1225-2019 |  |   |      |                         |                         |                         |
| 212-501-0201 | , I       |  | 1 | 1000 | <u>18 662</u><br>16 396 | <u>18 662</u><br>16 396 | <u>18 662</u><br>16 396 |
| 212-501-0202 | , II      |  | 1 | 1000 | <u>18 500</u><br>16 237 | <u>18 500</u><br>16 237 | <u>18 500</u><br>16 237 |
| 212-501-0203 | , I       |  | 1 | 1000 | <u>18 997</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 |
| 212-501-0204 | , II      |  | 1 | 1000 | <u>18 997</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 | <u>18 997</u><br>16 724 |
| 212-501-0206 | , I       |  | 1 | 1000 | <u>19 169</u><br>16 893 | <u>19 169</u><br>16 893 | <u>19 169</u><br>16 893 |
| 212-501-0207 | , II      |  | 1 | 1000 | <u>19 169</u><br>16 893 | <u>19 169</u><br>16 893 | <u>19 169</u><br>16 893 |

|              |           |  |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |  |   |      |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 212-501-0400 | 1225-2019 |  |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-501-0401 | I         |  | 1 | 1000 | <u>16 770</u><br>16 081 | <u>16 770</u><br>16 081 | <u>16 770</u><br>16 081 | <u>16 770</u><br>16 081 | <u>16 770</u><br>16 081 | <u>16 770</u><br>16 081 | <u>16 770</u><br>16 081 | <u>16 770</u><br>16 081 |
| 212-501-0402 | II        |  | 1 | 1000 | <u>16 614</u><br>15 928 | <u>16 614</u><br>15 928 | <u>16 614</u><br>15 928 | <u>16 614</u><br>15 928 | <u>16 614</u><br>15 928 | <u>16 614</u><br>15 928 | <u>16 614</u><br>15 928 | <u>16 614</u><br>15 928 |

**212-502.**

|              |           |  |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |  |   |      |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 212-502-0100 | 1225-2019 |  |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 212-502-0102 | , II      |  | 1 | 1000 | <u>19 956</u><br>18 984 | <u>19 860</u><br>18 984 | <u>20 025</u><br>18 984 | <u>20 682</u><br>18 984 | <u>21 302</u><br>18 984 | <u>21 302</u><br>18 984 | <u>21 302</u><br>18 984 | <u>21 302</u><br>18 984 |

**212-503.**

|              |              |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------|--------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
|              |              |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 212-503-0100 | - 31015-2002 |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |



|              |           |  |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |  |   |      | -                       | -                       | -                       |
| 212-501-0400 | 1225-2019 |  |   |      |                         |                         |                         |
| 212-501-0401 | I         |  | 1 | 1000 | <u>16 770</u><br>16 081 | <u>16 770</u><br>16 081 | <u>16 770</u><br>16 081 |
| 212-501-0402 | II        |  | 1 | 1000 | <u>16 614</u><br>15 928 | <u>16 614</u><br>15 928 | <u>16 614</u><br>15 928 |

|              |           |  |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |           |  |   |      | -                       | -                       | -                       |
| 212-502-0100 | 1225-2019 |  |   |      |                         |                         |                         |
| 212-502-0102 | , II      |  | 1 | 1000 | <u>21 302</u><br>18 984 | <u>21 302</u><br>18 984 | <u>21 302</u><br>18 984 |

|              |              |  |  |  |   |   |   |
|--------------|--------------|--|--|--|---|---|---|
|              |              |  |  |  | - | - | - |
| 212-503-0100 | - 31015-2002 |  |  |  |   |   |   |

|              |     |  |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-----|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |     |  |   |      |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 212-503-0101 | -10 |  | 1 | 1000 | <u>22 140</u><br>21 126 | <u>22 044</u><br>21 126 | <u>22 209</u><br>21 126 | <u>22 866</u><br>21 126 | <u>23 486</u><br>21 126 | <u>23 486</u><br>21 126 | <u>23 486</u><br>21 126 | <u>23 486</u><br>21 126 |
| 212-503-0102 | -15 |  | 1 | 1000 | <u>20 730</u><br>19 744 | <u>20 634</u><br>19 744 | <u>20 800</u><br>19 744 | <u>21 456</u><br>19 744 | <u>22 077</u><br>19 744 | <u>22 077</u><br>19 744 | <u>22 077</u><br>19 744 | <u>22 077</u><br>19 744 |
| 212-503-0103 | -20 |  | 1 | 1000 | <u>19 956</u><br>18 984 | <u>19 860</u><br>18 984 | <u>20 025</u><br>18 984 | <u>20 682</u><br>18 984 | <u>21 302</u><br>18 984 | <u>21 302</u><br>18 984 | <u>21 302</u><br>18 984 | <u>21 302</u><br>18 984 |

**213.****213-3.****213-301.**

|              |                   |   |   |     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|-------------------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                   |   |   |     |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 213-301-0100 | ( )<br>31360-2007 | 3 |   |     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 213-301-0102 | 2,5, D500         | 3 | 4 | 500 | <u>26 838</u><br>25 313 | <u>27 211</u><br>25 313 | <u>27 211</u><br>25 313 | <u>27 974</u><br>25 313 | <u>32 612</u><br>25 313 | <u>30 263</u><br>25 313 | <u>32 612</u><br>25 313 | <u>29 215</u><br>25 313 |

**213-302.**

|  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|

8.04-08-2021

22

|              |     |  |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|-----|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |     |  |   |      | -                       | -                       | -                       |
| 212-503-0101 | -10 |  | 1 | 1000 | <u>23 486</u><br>21 126 | <u>23 486</u><br>21 126 | <u>23 486</u><br>21 126 |
| 212-503-0102 | -15 |  | 1 | 1000 | <u>22 077</u><br>19 744 | <u>22 077</u><br>19 744 | <u>22 077</u><br>19 744 |
| 212-503-0103 | -20 |  | 1 | 1000 | <u>21 302</u><br>18 984 | <u>21 302</u><br>18 984 | <u>21 302</u><br>18 984 |

|              |                   |   |   |     |                         |                         |                         |
|--------------|-------------------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                   |   |   |     | -                       | -                       | -                       |
| 213-301-0100 | ( )<br>31360-2007 | 3 |   |     |                         |                         |                         |
| 213-301-0102 | 2,5, D500         | 3 | 4 | 500 | <u>30 772</u><br>25 313 | <u>28 847</u><br>25 313 | <u>32 612</u><br>25 313 |

|              |               |   |   |      |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------|---------------|---|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |               |   |   |      |                   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 213-302-0100 | 945-92        | . |   |      |                   |                   |                   |                   |                   |
| 213-302-0101 | 390 190 188 , | . | 2 | 17,8 | <u>259</u><br>235 | <u>259</u><br>235 | <u>263</u><br>235 | <u>281</u><br>235 | <u>304</u><br>235 |
| 213-302-0102 | 390 90 188 ,  | . | 2 | 11,1 | <u>172</u><br>156 |                   |                   |                   |                   |
| 213-302-0103 | 390 190 188 , | . | 2 | 17,8 | <u>379</u><br>353 | <u>379</u><br>353 | <u>383</u><br>353 | <u>400</u><br>353 | <u>424</u><br>353 |

**213-304.**

|              |                 |   |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------|-----------------|---|---|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |                 |   |   |    |                   | -                 | -                 | -                 | -                 |
| 213-304-0100 | 945-92          | . |   |    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 213-304-0101 | , 390 190 188 , | . | 2 | 19 | <u>168</u><br>145 | <u>168</u><br>145 | <u>173</u><br>145 | <u>191</u><br>145 | <u>216</u><br>145 |
| 213-304-0102 | , 390 190 188 , | . | 2 | 19 | <u>294</u><br>268 | <u>293</u><br>268 | <u>298</u><br>268 | <u>316</u><br>268 | <u>342</u><br>268 |

**22.****221.****221-1.**



|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                |   |   |      | -                       | -                       | -                       |
| 221-102-0100 | 13579-2018     | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 221-102-0101 | - 13579-78 7,5 | 3 | 1 | 2432 | <u>29 284</u><br>18 069 | <u>25 067</u><br>18 069 | <u>33 910</u><br>18 069 |

|              |            |   |   |      |                         |                         |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|
|              |            |   |   |      | -                       | -                       |
| 222-101-0100 | 13015-2012 | 3 |   |      |                         |                         |
| 222-101-0101 | 13015-2012 | 3 | 1 | 2487 | <u>87 758</u><br>79 384 | <u>96 801</u><br>79 384 |

|              |           |   |  |  |   |   |   |
|--------------|-----------|---|--|--|---|---|---|
|              |           |   |  |  | - | - | - |
| 222-203-0400 | 9561-2016 | 2 |  |  |   |   |   |

|              |           |   |   |     |                       |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                        |
|--------------|-----------|---|---|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|              |           |   |   |     |                       | -                     | -                     | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 222-203-0404 | 8         | 2 | 1 | 314 | <u>9 495</u><br>9 026 | <u>9 601</u><br>9 026 | <u>9 601</u><br>9 026 | <u>9 817</u><br>9 026 | <u>11 605</u><br>9 026 | <u>10 464</u><br>9 026 | <u>12 089</u><br>9 026 | <u>10 168</u><br>9 026 |
|              | 9561-2016 |   |   |     |                       |                       |                       |                       |                        |                        |                        |                        |

**222-3.**  
**222-301.**

|              |           |  |   |    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|--------------|-----------|--|---|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|              |           |  |   |    |                       | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     | -                     |
| 222-301-0100 | 8717-2016 |  |   |    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 222-301-0101 | 8717-2016 |  | 1 | 91 | <u>4 064</u><br>3 902 | <u>4 095</u><br>3 902 | <u>4 095</u><br>3 902 | <u>4 157</u><br>3 902 | <u>4 675</u><br>3 902 | <u>4 345</u><br>3 902 | <u>4 816</u><br>3 902 | <u>4 259</u><br>3 902 |

**225.**  
**225-1.**  
**225-101.**

|              |           |   |   |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
|--------------|-----------|---|---|-----|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|              |           |   |   |     |                        | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      |
| 225-101-0100 | 8020-2016 | . |   |     |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 225-101-0103 | 7-9       | . | 1 | 380 | <u>10 492</u><br>9 944 | <u>10 620</u><br>9 944 | <u>10 620</u><br>9 944 | <u>10 881</u><br>9 944 | <u>13 045</u><br>9 944 | <u>11 664</u><br>9 944 | <u>13 631</u><br>9 944 | <u>11 306</u><br>9 944 |

|              |                |   |   |     |                        |                        |                        |
|--------------|----------------|---|---|-----|------------------------|------------------------|------------------------|
|              |                |   |   | ,   | -                      | -                      | -                      |
| 222-203-0404 | 8<br>9561-2016 | 2 | 1 | 314 | <u>10 608</u><br>9 026 | <u>10 064</u><br>9 026 | <u>11 205</u><br>9 026 |

|              |           |  |   |    |                       |                       |                       |
|--------------|-----------|--|---|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|              |           |  |   | ,  | -                     | -                     | -                     |
| 222-301-0100 | 8717-2016 |  |   |    |                       |                       |                       |
| 222-301-0101 | 8717-2016 |  | 1 | 91 | <u>4 386</u><br>3 902 | <u>4 229</u><br>3 902 | <u>4 560</u><br>3 902 |

|              |           |   |   |     |                        |                        |                        |
|--------------|-----------|---|---|-----|------------------------|------------------------|------------------------|
|              |           |   |   | ,   | -                      | -                      | -                      |
| 225-101-0100 | 8020-2016 | . |   |     |                        |                        |                        |
| 225-101-0103 | 7-9       | . | 1 | 380 | <u>11 839</u><br>9 944 | <u>11 180</u><br>9 944 | <u>12 562</u><br>9 944 |



|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                |   |   |      |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 225-101-0104 | 10-3           | . | 1 | 200  | <u>4 610</u><br>4 339   | <u>4 677</u><br>4 339   | <u>4 677</u><br>4 339   | <u>4 814</u><br>4 339   | <u>5 954</u><br>4 339   | <u>5 227</u><br>4 339   | <u>6 262</u><br>4 339   | <u>5 038</u><br>4 339   |
| 225-101-0105 | 10-6           | . | 1 | 400  | <u>9 219</u><br>8 679   | <u>9 354</u><br>8 679   | <u>9 354</u><br>8 679   | <u>9 629</u><br>8 679   | <u>11 907</u><br>8 679  | <u>10 454</u><br>8 679  | <u>12 524</u><br>8 679  | <u>10 076</u><br>8 679  |
| 225-101-0106 | 10-9           | . | 1 | 600  | <u>13 921</u><br>13 108 | <u>14 123</u><br>13 108 | <u>14 123</u><br>13 108 | <u>14 536</u><br>13 108 |                         | <u>15 773</u><br>13 108 |                         | <u>15 206</u><br>13 108 |
| 225-101-0108 | 15-6           | . | 1 | 660  | <u>13 792</u><br>12 927 | <u>14 014</u><br>12 927 | <u>14 014</u><br>12 927 | <u>14 468</u><br>12 927 | <u>18 227</u><br>12 927 | <u>15 828</u><br>12 927 | <u>19 245</u><br>12 927 | <u>15 206</u><br>12 927 |
| 225-101-0109 | 15-9           | . | 1 | 1000 | <u>19 590</u><br>18 306 | <u>19 927</u><br>18 306 | <u>19 927</u><br>18 306 | <u>20 615</u><br>18 306 | <u>26 310</u><br>18 306 | <u>22 676</u><br>18 306 | <u>27 852</u><br>18 306 | <u>21 732</u><br>18 306 |
| 225-101-0111 | 20-9           | . | 1 | 1480 | <u>34 923</u><br>32 906 | <u>35 421</u><br>32 906 | <u>35 421</u><br>32 906 | <u>36 439</u><br>32 906 | <u>44 868</u><br>32 906 | <u>39 490</u><br>32 906 | <u>47 151</u><br>32 906 | <u>38 093</u><br>32 906 |
| 225-101-0200 | 8020-2016      | . |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-101-0201 | 6              | . | 1 | 50   | <u>2 628</u><br>2 531   | <u>2 645</u><br>2 531   | <u>2 645</u><br>2 531   | <u>2 679</u><br>2 531   | <u>2 964</u><br>2 531   | <u>2 782</u><br>2 531   | <u>3 041</u><br>2 531   | <u>2 735</u><br>2 531   |
| 225-101-0600 | 8020-2016      | . |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-101-0601 | 10             | . | 1 | 450  | <u>15 259</u><br>14 555 | <u>15 410</u><br>14 555 | <u>15 410</u><br>14 555 | <u>15 720</u><br>14 555 | <u>18 283</u><br>14 555 | <u>16 647</u><br>14 555 | <u>18 977</u><br>14 555 | <u>16 223</u><br>14 555 |
| 225-101-0602 | 15             | . | 1 | 950  | <u>34 252</u><br>32 725 | <u>34 572</u><br>32 725 | <u>34 572</u><br>32 725 | <u>35 225</u><br>32 725 | <u>40 636</u><br>32 725 | <u>37 183</u><br>32 725 | <u>42 101</u><br>32 725 | <u>36 287</u><br>32 725 |
| 225-101-0603 | 20             | . | 1 | 1480 | <u>54 840</u><br>52 433 | <u>55 339</u><br>52 433 | <u>55 339</u><br>52 433 | <u>56 356</u><br>52 433 | <u>64 786</u><br>52 433 | <u>59 407</u><br>52 433 | <u>67 068</u><br>52 433 | <u>58 011</u><br>52 433 |
| 225-101-0605 | 10-1           | . | 1 | 250  | <u>12 678</u><br>12 204 | <u>12 762</u><br>12 204 | <u>12 762</u><br>12 204 | <u>12 934</u><br>12 204 |                         | <u>13 449</u><br>12 204 |                         | <u>13 213</u><br>12 204 |
| 225-101-0609 | 1 15-1, 2 15-1 | . | 1 | 680  | <u>28 287</u><br>27 121 | <u>28 516</u><br>27 121 | <u>28 516</u><br>27 121 | <u>28 984</u><br>27 121 |                         | <u>30 385</u><br>27 121 |                         | <u>29 744</u><br>27 121 |

|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                |   |   |      | -                       | -                       | -                       |
| 225-101-0104 | 10-3           | . | 1 | 200  | <u>5 319</u><br>4 339   | <u>4 972</u><br>4 339   | <u>5 699</u><br>4 339   |
| 225-101-0105 | 10-6           | . | 1 | 400  | <u>10 637</u><br>8 679  | <u>9 944</u><br>8 679   | <u>11 398</u><br>8 679  |
| 225-101-0106 | 10-9           | . | 1 | 600  | <u>16 048</u><br>13 108 | <u>15 008</u><br>13 108 |                         |
| 225-101-0108 | 15-6           | . | 1 | 660  | <u>16 131</u><br>12 927 | <u>14 987</u><br>12 927 | <u>17 387</u><br>12 927 |
| 225-101-0109 | 15-9           | . | 1 | 1000 | <u>23 135</u><br>18 306 | <u>21 401</u><br>18 306 | <u>25 037</u><br>18 306 |
| 225-101-0111 | 20-9           | . | 1 | 1480 | <u>40 169</u><br>32 906 | <u>37 603</u><br>32 906 | <u>42 984</u><br>32 906 |
| 225-101-0200 | 8020-2016      | . |   |      |                         |                         |                         |
| 225-101-0201 | 6              | . | 1 | 50   | <u>2 805</u><br>2 531   | <u>2 718</u><br>2 531   | <u>2 900</u><br>2 531   |
| 225-101-0600 | 8020-2016      | . |   |      |                         |                         |                         |
| 225-101-0601 | 10             | . | 1 | 450  | <u>16 854</u><br>14 555 | <u>16 074</u><br>14 555 | <u>17 710</u><br>14 555 |
| 225-101-0602 | 15             | . | 1 | 950  | <u>37 619</u><br>32 725 | <u>35 972</u><br>32 725 | <u>39 427</u><br>32 725 |
| 225-101-0603 | 20             | . | 1 | 1480 | <u>60 086</u><br>52 433 | <u>57 520</u><br>52 433 | <u>62 902</u><br>52 433 |
| 225-101-0605 | 10-1           | . | 1 | 250  | <u>13 564</u><br>12 204 | <u>13 130</u><br>12 204 |                         |
| 225-101-0609 | 1 15-1, 2 15-1 | . | 1 | 680  | <u>30 697</u><br>27 121 | <u>29 518</u><br>27 121 |                         |

|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                |   |   |      |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 225-101-0610 | 1 15-2, 2 15-2 | . | 1 | 680  | <u>30 131</u><br>28 929 | <u>30 360</u><br>28 929 | <u>30 360</u><br>28 929 | <u>30 828</u><br>28 929 | <u>34 701</u><br>28 929 | <u>32 230</u><br>28 929 | <u>35 750</u><br>28 929 | <u>31 588</u><br>28 929 |
| 225-101-0613 | 1 20-1         | . | 1 | 1380 | <u>47 372</u><br>45 201 | <u>47 836</u><br>45 201 | <u>47 836</u><br>45 201 | <u>48 785</u><br>45 201 | <u>56 645</u><br>45 201 | <u>51 630</u><br>45 201 | <u>58 773</u><br>45 201 | <u>50 328</u><br>45 201 |
| 225-101-0614 | 1 20-2         | . | 1 | 1380 | <u>49 216</u><br>47 009 | <u>49 680</u><br>47 009 | <u>49 680</u><br>47 009 | <u>50 629</u><br>47 009 | <u>58 489</u><br>47 009 | <u>53 474</u><br>47 009 | <u>60 618</u><br>47 009 | <u>52 172</u><br>47 009 |

**225-2.**  
**225-201.**

|              |            |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |            |   |   |      |                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 225-201-0100 | 13015-2012 | . |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 225-201-0103 | 2-10       | . | 1 | 1875 | <u>39 481</u><br>37 020 | <u>40 112</u><br>37 020 | <u>40 112</u><br>37 020 | <u>41 401</u><br>37 020 | <u>52 081</u><br>37 020 | <u>45 266</u><br>37 020 | <u>54 972</u><br>37 020 | <u>43 497</u><br>37 020 |
| 225-201-0105 | 3-10       | . | 1 | 2828 | <u>58 125</u><br>54 440 | <u>59 077</u><br>54 440 | <u>59 077</u><br>54 440 | <u>61 021</u><br>54 440 | <u>77 128</u><br>54 440 | <u>66 851</u><br>54 440 | <u>81 490</u><br>54 440 | <u>64 182</u><br>54 440 |

**225-202.**

|  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|

8.04-08-2021

|              |                |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                |   |   |      | -                       | -                       | -                       |
| 225-101-0610 | 1 15-2, 2 15-2 | . | 1 | 680  | <u>32 542</u><br>28 929 | <u>31 363</u><br>28 929 | <u>33 835</u><br>28 929 |
| 225-101-0613 | 1 20-1         | . | 1 | 1380 | <u>52 263</u><br>45 201 | <u>49 870</u><br>45 201 | <u>54 888</u><br>45 201 |
| 225-101-0614 | 1 20-2         | . | 1 | 1380 | <u>54 107</u><br>47 009 | <u>51 714</u><br>47 009 | <u>56 733</u><br>47 009 |

|              |            |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |            |   |   |      | -                       | -                       | -                       |
| 225-201-0100 | 13015-2012 | . |   |      |                         |                         |                         |
| 225-201-0103 | 2-10       | . | 1 | 1875 | <u>46 127</u><br>37 020 | <u>42 876</u><br>37 020 | <u>49 694</u><br>37 020 |
| 225-201-0105 | 3-10       | . | 1 | 2828 | <u>68 149</u><br>54 440 | <u>63 245</u><br>54 440 | <u>73 528</u><br>54 440 |

|  |  |  |  |  |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  | - | - | - |
|--|--|--|--|--|---|---|---|

|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |   |   |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---|
|              |                  |   |   |      | ,                       | .                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | . | - |
| 225-202-1100 | 13015-2012       | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |   |   |
| 225-202-1104 | 8 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2475 | <u>76 504</u><br>72 777 | <u>77 337</u><br>72 777 | <u>77 337</u><br>72 777 | <u>79 039</u><br>72 777 | <u>93 136</u><br>72 777 | <u>84 141</u><br>72 777 | <u>96 953</u><br>72 777 | <u>81 806</u><br>72 777 |   |   |

**225-203.**

|              |                          |   |   |      |                         |                         |                         |                         |                          |                         |                          |                         |   |   |
|--------------|--------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---|---|
|              |                          |   |   |      | ,                       | .                       | -                       | -                       | -                        | -                       | -                        | -                       | . | - |
| 225-203-0100 | 13015-2012               | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                          |                         |                          |                         |   |   |
| 225-203-0103 | 8 / 2, 1 3<br>13015-2012 | 3 | 1 | 2510 | <u>40 363</u><br>37 312 | <u>41 208</u><br>37 312 | <u>41 208</u><br>37 312 | <u>42 933</u><br>37 312 | <u>57 229</u><br>37 312  | <u>48 107</u><br>37 312 | <u>61 100</u><br>37 312  | <u>45 739</u><br>37 312 |   |   |
| 225-203-0104 | 8 / 2, 1 3<br>13015-2012 | 3 | 1 | 2501 | <u>88 414</u><br>84 429 | <u>89 256</u><br>84 429 | <u>89 256</u><br>84 429 | <u>90 975</u><br>84 429 | <u>105 220</u><br>84 429 | <u>96 131</u><br>84 429 | <u>109 077</u><br>84 429 | <u>93 771</u><br>84 429 |   |   |
| 225-203-0500 | 13015-2012               | 3 |   |      |                         |                         |                         |                         |                          |                         |                          |                         |   |   |
| 225-203-0501 | 13015-2012               | 3 | 1 | 2542 | <u>78 081</u><br>74 262 | <u>78 936</u><br>74 262 | <u>78 936</u><br>74 262 | <u>80 684</u><br>74 262 | <u>95 162</u><br>74 262  | <u>85 924</u><br>74 262 | <u>99 083</u><br>74 262  | <u>83 526</u><br>74 262 |   |   |

**25.****255.****255-2.**

|              |                  |   |   |      |                         |                         |                         |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|              |                  |   |   |      | -                       | -                       | -                       |
| 225-202-1100 | 13015-2012       | 3 |   |      |                         |                         |                         |
| 225-202-1104 | 8 / 2 13015-2012 | 3 | 1 | 2475 | <u>85 277</u><br>72 777 | <u>80 985</u><br>72 777 | <u>89 985</u><br>72 777 |

|              |                          |   |   |      |                         |                         |                          |
|--------------|--------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|              |                          |   |   |      | -                       | -                       | -                        |
| 225-203-0100 | 13015-2012               | 3 |   |      |                         |                         |                          |
| 225-203-0103 | 8 / 2, 1 3<br>13015-2012 | 3 | 1 | 2510 | <u>49 259</u><br>37 312 | <u>44 907</u><br>37 312 | <u>54 034</u><br>37 312  |
| 225-203-0104 | 8 / 2, 1 3<br>13015-2012 | 3 | 1 | 2501 | <u>97 279</u><br>84 429 | <u>92 942</u><br>84 429 | <u>102 036</u><br>84 429 |
| 225-203-0500 | 13015-2012               | 3 |   |      |                         |                         |                          |
| 225-203-0501 | 13015-2012               | 3 | 1 | 2542 | <u>87 091</u><br>74 262 | <u>82 683</u><br>74 262 | <u>91 926</u><br>74 262  |

8.04-08-2021

34

255-201.

|              |            |  |   |     |              |       |
|--------------|------------|--|---|-----|--------------|-------|
|              |            |  |   |     | ,            | .     |
| 255-201-0100 | 32018-2012 |  |   |     |              |       |
| 255-201-0101 | 1          |  | 1 | 120 | <u>7 797</u> | 6 780 |
| 255-201-0104 | 4          |  | 1 | 50  | <u>5 439</u> | 4 972 |
| 255-201-0105 | 5          |  | 1 | 40  | <u>5 365</u> | 4 972 |

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ  
2022 ж. (2-шығарылым)**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2021**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 г. (Выпуск 2)**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная