

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нұр-Сұлтан 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год (Выпуск 2)

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Нұр-Сұлтан 2022

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің
08.06.2022 ж. № 114-НҚ бұйрығымен
10.06.2022 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 08.06.2022 года № 114-НҚ
с 10.06.2022 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-2.		1
211-4.		13
211-5.		13
211-6.		15
212.	,	17
212-5.		17
213.		19
213-1.		19
213-3.	,	23
221.		23
221-1.		23
222.	,	25
222-1.	,	25
222-2.	,	29
222-3.	,	31
225.		33
225-1.		33
225-2.		45
226.		53
226-1.		53

21.
211.
211-2.
211-201.

211-201-0100	1284-2004 , 200	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 024}{4\ 086}$	<u>6 257</u>	<u>8 537</u>	<u>8 672</u>	<u>6 420</u>	<u>7 445</u>	<u>6 765</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 989}{4\ 057}$	<u>6 212</u>	<u>8 476</u>	<u>8 610</u>	<u>6 374</u>	<u>7 392</u>	<u>6 717</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 953}{4\ 028}$	<u>6 167</u>	<u>8 415</u>	<u>8 548</u>	<u>6 328</u>	<u>7 339</u>	<u>6 668</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 953}{4\ 028}$	<u>6 167</u>	<u>8 415</u>	<u>8 548</u>	<u>6 328</u>	<u>7 339</u>	<u>6 668</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 953}{4\ 028}$	<u>6 167</u>	<u>8 415</u>	<u>8 548</u>	<u>6 328</u>	<u>7 339</u>	<u>6 668</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 897}{2\ 999}$	<u>5 103</u>	<u>7 335</u>	<u>7 127</u>	<u>5 262</u>	<u>6 266</u>	<u>5 601</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 840}{2\ 955}$	<u>5 029</u>	<u>7 228</u>	<u>7 023</u>	<u>5 186</u>	<u>6 174</u>	<u>5 519</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{3\ 897}{2\ 999}$	<u>5 103</u>	<u>7 335</u>	<u>7 127</u>	<u>5 262</u>	<u>6 266</u>	<u>5 601</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,939}{4\,143}$	<u>8 537</u>	<u>8 088</u>	<u>6 175</u>	<u>7 404</u>	<u>8 885</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,889}{4\,113}$	<u>8 476</u>	<u>8 030</u>	<u>6 131</u>	<u>7 121</u>	<u>8 591</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,840}{4\,083}$	<u>8 415</u>	<u>7 972</u>	<u>6 087</u>	<u>7 298</u>	<u>8 758</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,840}{4\,083}$	<u>8 415</u>	<u>7 972</u>	<u>6 087</u>	<u>7 298</u>	<u>8 758</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,840}{4\,083}$	<u>8 415</u>	<u>7 972</u>	<u>6 087</u>	<u>7 298</u>	<u>8 758</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,600}{2\,888}$	<u>7 335</u>	<u>6 555</u>	<u>5 023</u>	<u>6 112</u>	<u>7 561</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,519}{2\,846}$	<u>7 228</u>	<u>6 459</u>	<u>4 950</u>	<u>6 023</u>	<u>7 451</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{5\,600}{2\,888}$	<u>7 335</u>	<u>6 555</u>	<u>5 023</u>	<u>6 112</u>	<u>7 561</u>

211-201-0200	1284-2004 , 300	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 108}{4\ 168}$	<u>6 340</u>	<u>8 621</u>	<u>8 835</u>	<u>6 503</u>	<u>7 528</u>	<u>6 848</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 071}{4\ 138}$	<u>6 295</u>	<u>8 559</u>	<u>8 772</u>	<u>6 456</u>	<u>7 474</u>	<u>6 800</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 035}{4\ 108}$	<u>6 250</u>	<u>8 497</u>	<u>8 709</u>	<u>6 410</u>	<u>7 421</u>	<u>6 751</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 035}{4\ 108}$	<u>6 250</u>	<u>8 497</u>	<u>8 709</u>	<u>6 410</u>	<u>7 421</u>	<u>6 751</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 035}{4\ 108}$	<u>6 250</u>	<u>8 497</u>	<u>8 709</u>	<u>6 410</u>	<u>7 421</u>	<u>6 751</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 958}{3\ 059}$	<u>5 164</u>	<u>7 396</u>	<u>7 259</u>	<u>5 324</u>	<u>6 327</u>	<u>5 662</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 901}{3\ 014}$	<u>5 089</u>	<u>7 288</u>	<u>7 153</u>	<u>5 246</u>	<u>6 235</u>	<u>5 579</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{3\ 958}{3\ 059}$	<u>5 164</u>	<u>7 396</u>	<u>7 259</u>	<u>5 324</u>	<u>6 327</u>	<u>5 662</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 193}{4\ 251}$	<u>6 425</u>	<u>8 706</u>	<u>9 001</u>	<u>6 588</u>	<u>7 613</u>	<u>6 933</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 156}{4\ 221}$	<u>6 379</u>	<u>8 643</u>	<u>8 937</u>	<u>6 541</u>	<u>7 559</u>	<u>6 884</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 119}{4\ 190}$	<u>6 333</u>	<u>8 581</u>	<u>8 873</u>	<u>6 494</u>	<u>7 504</u>	<u>6 834</u>

211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,023}{4\,225}$	<u>8 621</u>	<u>8 239</u>	<u>6 259</u>	<u>7 494</u>	<u>8 975</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,973}{4\,195}$	<u>8 559</u>	<u>8 181</u>	<u>6 214</u>	<u>7 206</u>	<u>8 676</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,923}{4\,165}$	<u>8 497</u>	<u>8 122</u>	<u>6 169</u>	<u>7 387</u>	<u>8 847</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,923}{4\,165}$	<u>8 497</u>	<u>8 122</u>	<u>6 169</u>	<u>7 387</u>	<u>8 847</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,923}{4\,165}$	<u>8 497</u>	<u>8 122</u>	<u>6 169</u>	<u>7 387</u>	<u>8 847</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,659}{2\,945}$	<u>7 396</u>	<u>6 676</u>	<u>5 085</u>	<u>6 178</u>	<u>7 627</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,577}{2\,902}$	<u>7 288</u>	<u>6 579</u>	<u>5 010</u>	<u>6 088</u>	<u>7 516</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{5\,659}{2\,945}$	<u>7 396</u>	<u>6 676</u>	<u>5 085</u>	<u>6 178</u>	<u>7 627</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,109}{4\,310}$	<u>8 706</u>	<u>8 394</u>	<u>6 344</u>	<u>7 586</u>	<u>9 067</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,059}{4\,279}$	<u>8 643</u>	<u>8 334</u>	<u>6 298</u>	<u>7 293</u>	<u>8 763</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,008}{4\,248}$	<u>8 581</u>	<u>8 274</u>	<u>6 253</u>	<u>7 478</u>	<u>8 937</u>

211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 119}{4\ 190}$	<u>6 333</u>	<u>8 581</u>	<u>8 873</u>	<u>6 494</u>	<u>7 504</u>	<u>6 834</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 119}{4\ 190}$	<u>6 333</u>	<u>8 581</u>	<u>8 873</u>	<u>6 494</u>	<u>7 504</u>	<u>6 834</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 021}{3\ 120}$	<u>5 227</u>	<u>7 458</u>	<u>7 394</u>	<u>5 386</u>	<u>6 389</u>	<u>5 724</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 962}{3\ 074}$	<u>5 150</u>	<u>7 349</u>	<u>7 286</u>	<u>5 307</u>	<u>6 296</u>	<u>5 641</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{4\ 021}{3\ 120}$	<u>5 227</u>	<u>7 458</u>	<u>7 394</u>	<u>5 386</u>	<u>6 389</u>	<u>5 724</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 279}{4\ 336}$	<u>6 512</u>	<u>8 792</u>	<u>9 171</u>	<u>6 675</u>	<u>7 700</u>	<u>7 020</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 242}{4\ 305}$	<u>6 465</u>	<u>8 730</u>	<u>9 106</u>	<u>6 627</u>	<u>7 645</u>	<u>6 970</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 204}{4\ 274}$	<u>6 419</u>	<u>8 667</u>	<u>9 040</u>	<u>6 579</u>	<u>7 590</u>	<u>6 920</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 204}{4\ 274}$	<u>6 419</u>	<u>8 667</u>	<u>9 040</u>	<u>6 579</u>	<u>7 590</u>	<u>6 920</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 204}{4\ 274}$	<u>6 419</u>	<u>8 667</u>	<u>9 040</u>	<u>6 579</u>	<u>7 590</u>	<u>6 920</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 084}{3\ 182}$	<u>5 290</u>	<u>7 522</u>	<u>7 532</u>	<u>5 450</u>	<u>6 453</u>	<u>5 788</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 025}{3\ 136}$	<u>5 213</u>	<u>7 412</u>	<u>7 422</u>	<u>5 370</u>	<u>6 359</u>	<u>5 703</u>

211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,008}{4\,248}$	<u>8 581</u>	<u>8 274</u>	<u>6 253</u>	<u>7 478</u>	<u>8 937</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,008}{4\,248}$	<u>8 581</u>	<u>8 274</u>	<u>6 253</u>	<u>7 478</u>	<u>8 937</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,719}{3\,004}$	<u>7 458</u>	<u>6 800</u>	<u>5 147</u>	<u>6 245</u>	<u>7 694</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,636}{2\,960}$	<u>7 349</u>	<u>6 700</u>	<u>5 072</u>	<u>6 154</u>	<u>7 582</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{5\,719}{3\,004}$	<u>7 458</u>	<u>6 800</u>	<u>5 147</u>	<u>6 245</u>	<u>7 694</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,197}{4\,396}$	<u>8 792</u>	<u>8 552</u>	<u>6 430</u>	<u>7 680</u>	<u>9 161</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,146}{4\,365}$	<u>8 730</u>	<u>8 490</u>	<u>6 385</u>	<u>7 381</u>	<u>8 852</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,094}{4\,333}$	<u>8 667</u>	<u>8 429</u>	<u>6 339</u>	<u>7 570</u>	<u>9 030</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,094}{4\,333}$	<u>8 667</u>	<u>8 429</u>	<u>6 339</u>	<u>7 570</u>	<u>9 030</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,094}{4\,333}$	<u>8 667</u>	<u>8 429</u>	<u>6 339</u>	<u>7 570</u>	<u>9 030</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,781}{3\,064}$	<u>7 522</u>	<u>6 926</u>	<u>5 211</u>	<u>6 313</u>	<u>7 762</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,696}{3\,020}$	<u>7 412</u>	<u>6 825</u>	<u>5 135</u>	<u>6 221</u>	<u>7 649</u>

211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{4\,084}{3\,182}$	<u>5 290</u>	<u>7 522</u>	<u>7 532</u>	<u>5 450</u>	<u>6 453</u>	<u>5 788</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,504}{4\,556}$	<u>6 737</u>	<u>9 503</u>	<u>9 344</u>	<u>6 899</u>	<u>7 925</u>	<u>7 245</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,465}{4\,524}$	<u>6 688</u>	<u>7 768</u>	<u>9 278</u>	<u>6 850</u>	<u>7 868</u>	<u>7 193</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,426}{4\,491}$	<u>6 640</u>	<u>9 367</u>	<u>9 211</u>	<u>6 801</u>	<u>7 811</u>	<u>7 141</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,426}{4\,491}$	<u>6 640</u>	<u>9 367</u>	<u>9 211</u>	<u>6 801</u>	<u>7 811</u>	<u>7 141</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,426}{4\,491}$	<u>6 640</u>	<u>9 367</u>	<u>9 211</u>	<u>6 801</u>	<u>7 811</u>	<u>7 141</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,249}{3\,344}$	<u>5 455</u>	<u>8 162</u>	<u>7 673</u>	<u>5 615</u>	<u>6 618</u>	<u>5 953</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,187}{3\,295}$	<u>5 376</u>	<u>8 043</u>	<u>7 561</u>	<u>5 533</u>	<u>6 521</u>	<u>5 866</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{4\,249}{3\,344}$	<u>5 455</u>	<u>8 162</u>	<u>7 673</u>	<u>5 615</u>	<u>6 618</u>	<u>5 953</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,375}{4\,430}$	<u>6 607</u>	<u>9 503</u>	<u>9 521</u>	<u>6 899</u>	<u>7 796</u>	<u>7 116</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,337}{4\,398}$	<u>6 560</u>	<u>9 435</u>	<u>9 453</u>	<u>6 850</u>	<u>7 740</u>	<u>7 065</u>

211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{5\,781}{3\,064}$	<u>7 522</u>	<u>6 926</u>	<u>5 211</u>	<u>6 313</u>	<u>7 762</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,706}{4\,556}$	<u>9 503</u>	<u>8 712</u>	<u>6 655</u>	<u>7 776</u>	<u>9 742</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,651}{4\,524}$	<u>9 435</u>	<u>8 650</u>	<u>4 941</u>	<u>7 472</u>	<u>9 424</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,596}{4\,491}$	<u>9 367</u>	<u>8 588</u>	<u>6 560</u>	<u>7 665</u>	<u>9 603</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,596}{4\,491}$	<u>9 367</u>	<u>8 588</u>	<u>6 560</u>	<u>7 665</u>	<u>9 603</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,596}{4\,491}$	<u>9 367</u>	<u>8 588</u>	<u>6 560</u>	<u>7 665</u>	<u>9 603</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,404}{3\,344}$	<u>8 162</u>	<u>7 054</u>	<u>5 376</u>	<u>6 383</u>	<u>8 307</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,311}{3\,295}$	<u>8 043</u>	<u>6 951</u>	<u>5 297</u>	<u>6 290</u>	<u>8 186</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{6\,404}{3\,344}$	<u>8 162</u>	<u>7 054</u>	<u>5 376</u>	<u>6 383</u>	<u>8 307</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,577}{4\,430}$	<u>9 373</u>	<u>8 876</u>	<u>6 655</u>	<u>7 874</u>	<u>9 840</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,523}{4\,398}$	<u>9 307</u>	<u>8 813</u>	<u>6 608</u>	<u>7 564</u>	<u>9 516</u>

211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,298}{4\,366}$	<u>6 513</u>	<u>9 367</u>	<u>9 385</u>	<u>6 801</u>	<u>7 684</u>	<u>7 014</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,298}{4\,366}$	<u>6 513</u>	<u>9 367</u>	<u>9 385</u>	<u>6 801</u>	<u>7 684</u>	<u>7 014</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,298}{4\,366}$	<u>6 513</u>	<u>9 367</u>	<u>9 385</u>	<u>6 801</u>	<u>7 684</u>	<u>7 014</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,249}{3\,344}$	<u>5 455</u>	<u>7 846</u>	<u>7 816</u>	<u>5 615</u>	<u>6 618</u>	<u>5 953</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,187}{3\,295}$	<u>5 376</u>	<u>8 043</u>	<u>7 702</u>	<u>5 533</u>	<u>6 521</u>	<u>5 866</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{4\,249}{3\,344}$	<u>5 455</u>	<u>8 162</u>	<u>7 816</u>	<u>5 615</u>	<u>6 618</u>	<u>5 953</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,504}{4\,556}$	<u>6 737</u>	<u>9 503</u>	<u>9 611</u>	<u>6 899</u>	<u>7 925</u>	<u>7 245</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,465}{4\,524}$	<u>6 688</u>	<u>9 435</u>	<u>9 542</u>	<u>6 850</u>	<u>7 868</u>	<u>7 193</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,426}{4\,491}$	<u>6 640</u>	<u>9 367</u>	<u>9 474</u>	<u>6 801</u>	<u>7 811</u>	<u>7 141</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,426}{4\,491}$	<u>6 640</u>	<u>9 367</u>	<u>9 474</u>	<u>6 801</u>	<u>7 811</u>	<u>7 141</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,426}{4\,491}$	<u>6 640</u>	<u>9 367</u>	<u>9 474</u>	<u>6 801</u>	<u>7 811</u>	<u>7 141</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,249}{3\,344}$	<u>5 455</u>	<u>8 162</u>	<u>7 889</u>	<u>5 615</u>	<u>6 618</u>	<u>5 953</u>

211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,469}{4\,366}$	<u>9 240</u>	<u>8 749</u>	<u>6 560</u>	<u>7 761</u>	<u>9 699</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,469}{4\,366}$	<u>9 240</u>	<u>8 749</u>	<u>6 560</u>	<u>7 761</u>	<u>9 699</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,469}{4\,366}$	<u>9 240</u>	<u>8 749</u>	<u>6 560</u>	<u>7 761</u>	<u>9 699</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,404}{3\,344}$	<u>8 162</u>	<u>7 185</u>	<u>5 060</u>	<u>6 454</u>	<u>8 378</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,311}{3\,295}$	<u>8 043</u>	<u>7 080</u>	<u>5 297</u>	<u>6 360</u>	<u>8 256</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{6\,404}{3\,344}$	<u>8 162</u>	<u>7 185</u>	<u>5 376</u>	<u>6 454</u>	<u>8 378</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,819}{4\,620}$	<u>9 503</u>	<u>8 960</u>	<u>6 655</u>	<u>7 924</u>	<u>9 890</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,763}{4\,587}$	<u>9 435</u>	<u>8 896</u>	<u>6 608</u>	<u>7 611</u>	<u>9 563</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,708}{4\,554}$	<u>9 367</u>	<u>8 832</u>	<u>6 560</u>	<u>7 810</u>	<u>9 749</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,708}{4\,554}$	<u>9 367</u>	<u>8 832</u>	<u>6 560</u>	<u>7 810</u>	<u>9 749</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,708}{4\,554}$	<u>9 367</u>	<u>8 832</u>	<u>6 560</u>	<u>7 810</u>	<u>9 749</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,325}{3\,220}$	<u>8 162</u>	<u>7 252</u>	<u>5 376</u>	<u>6 490</u>	<u>8 415</u>

211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 187}{3\ 295}$	<u>5 376</u>	<u>8 043</u>	<u>7 774</u>	<u>5 533</u>	<u>6 521</u>	<u>5 866</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{4\ 249}{3\ 344}$	<u>5 455</u>	<u>8 162</u>	<u>7 889</u>	<u>5 615</u>	<u>6 618</u>	<u>5 953</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 504}{4\ 556}$	<u>6 737</u>	<u>9 503</u>	<u>9 611</u>	<u>6 899</u>	<u>7 925</u>	<u>7 245</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 465}{4\ 524}$	<u>6 688</u>	<u>9 435</u>	<u>9 542</u>	<u>6 850</u>	<u>7 868</u>	<u>7 193</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 426}{4\ 491}$	<u>6 640</u>	<u>9 367</u>	<u>9 474</u>	<u>6 801</u>	<u>7 811</u>	<u>7 141</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 426}{4\ 491}$	<u>6 640</u>	<u>9 367</u>	<u>9 474</u>	<u>6 801</u>	<u>7 811</u>	<u>7 141</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 426}{4\ 491}$	<u>6 640</u>	<u>9 367</u>	<u>9 474</u>	<u>6 801</u>	<u>7 811</u>	<u>7 141</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 249}{3\ 344}$	<u>5 455</u>	<u>8 162</u>	<u>7 889</u>	<u>5 615</u>	<u>6 618</u>	<u>5 953</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 187}{3\ 295}$	<u>5 376</u>	<u>8 043</u>	<u>7 774</u>	<u>5 533</u>	<u>6 521</u>	<u>5 866</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{4\ 249}{3\ 344}$	<u>5 455</u>	<u>8 162</u>	<u>7 889</u>	<u>5 615</u>	<u>6 618</u>	<u>5 953</u>

211-206.

211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\ 233}{3\ 173}$	<u>8 043</u>	<u>7 146</u>	<u>5 297</u>	<u>6 396</u>	<u>8 292</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{6\ 325}{3\ 220}$	<u>8 162</u>	<u>7 252</u>	<u>5 376</u>	<u>6 490</u>	<u>8 415</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{7\ 819}{4\ 620}$	<u>9 503</u>	<u>8 960</u>	<u>6 655</u>	<u>7 924</u>	<u>9 890</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{7\ 763}{4\ 587}$	<u>9 435</u>	<u>8 896</u>	<u>6 608</u>	<u>7 611</u>	<u>9 563</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{7\ 708}{4\ 554}$	<u>9 367</u>	<u>8 832</u>	<u>6 560</u>	<u>7 810</u>	<u>9 749</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{7\ 708}{4\ 554}$	<u>9 367</u>	<u>8 832</u>	<u>6 560</u>	<u>7 810</u>	<u>9 749</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{7\ 708}{4\ 554}$	<u>9 367</u>	<u>8 832</u>	<u>6 560</u>	<u>7 810</u>	<u>9 749</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{6\ 325}{3\ 220}$	<u>8 162</u>	<u>7 252</u>	<u>5 376</u>	<u>6 490</u>	<u>8 415</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\ 233}{3\ 173}$	<u>8 043</u>	<u>7 146</u>	<u>5 297</u>	<u>6 396</u>	<u>8 292</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{6\ 325}{3\ 220}$	<u>8 162</u>	<u>7 252</u>	<u>5 376</u>	<u>6 490</u>	<u>8 415</u>

211-206-0100	7392-2014	3					
211-206-0101	7392-2014 , 25- 60	3	1	1360	<u>7 957</u>	<u>6 326</u> 3 197	<u>7 324</u>

211-4.
211-401.

211-401-0100	8736-2014	3													
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 687</u>	<u>6 447</u>	<u>7 946</u>	<u>3 658</u>	<u>6 148</u> 2 712	<u>7 248</u>	<u>3 396</u>				
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500		<u>8 272</u>	<u>7 946</u>	<u>3 658</u>	<u>6 148</u> 2 712	<u>7 248</u>	<u>3 396</u>	<u>10 569</u>	<u>8 675</u>	<u>10 569</u>	<u>6 330</u>

211-402.

211-402-0100							
211-402-0101		1	1000	<u>5 851</u> 5 376	<u>4 652</u> 2 350	<u>5 386</u> 4 920	

211-5.

				,	
211-401-0100	8736-2014	3			
211-401-0101		3	1	1500	
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>10 205</u>

211-501.

211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>3 310</u> <u>2 237</u>	<u>4 724</u>	<u>7 484</u>	<u>7 808</u>	<u>4 695</u>	<u>6 009</u> <u>2 576</u>	<u>7 110</u>	<u>4 433</u>

211-6.**211-601.**

-

211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 738</u>	<u>7 235</u>	<u>9 396</u>	<u>7 738</u>	<u>7 738</u>	<u>10 536</u>	<u>7 975</u>	

211-603.

-

-

211-603-0100	- 25607-2009	3										
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>4 364</u> <u>3 408</u>	<u>5 640</u>	<u>8 505</u>	<u>8 350</u>	<u>5 809</u>	<u>6 871</u>	<u>6 167</u>	
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>4 364</u> <u>3 408</u>	<u>5 640</u>	<u>8 505</u>	<u>8 350</u>	<u>5 809</u>	<u>6 871</u>	<u>6 167</u>	
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>4 364</u> <u>3 408</u>	<u>5 640</u>	<u>8 505</u>	<u>8 350</u>	<u>5 809</u>	<u>6 871</u>	<u>6 167</u>	

211-501-0100	31424-2010	3				
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>5 170</u>	<u>7 277</u>

211-601-0100	-	23735-2014	3							
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>5 820</u> <u>2 170</u>	<u>10 536</u>	<u>6 994</u>	<u>7 738</u>	<u>6 014</u> <u>10 148</u>

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 628</u> <u>3 343</u>	<u>8 505</u>	<u>7 675</u>	<u>5 556</u>	<u>6 869</u>	<u>8 906</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>6 628</u> <u>3 343</u>	<u>8 505</u>	<u>7 675</u>	<u>5 556</u>	<u>6 869</u>	<u>8 906</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 628</u> <u>3 343</u>	<u>8 505</u>	<u>7 675</u>	<u>5 556</u>	<u>6 869</u>	<u>8 906</u>

211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{4\ 364}{3\ 408}$	<u>5 640</u>	<u>8 505</u>	<u>8 350</u>	<u>5 809</u>	<u>6 871</u>	<u>6 167</u>

212. ,
212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	$\frac{20\ 160}{18\ 984}$	$\frac{20\ 411}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 011}{18\ 984}$
212-501-0102	, II		1	1000	$\frac{20\ 738}{18\ 431}$	$\frac{20\ 738}{18\ 431}$	$\frac{20\ 738}{18\ 431}$	$\frac{20\ 738}{18\ 431}$	$\frac{20\ 738}{18\ 431}$	$\frac{20\ 738}{18\ 431}$	$\frac{20\ 738}{18\ 431}$
212-501-0103	, I		1	1000	$\frac{20\ 160}{18\ 984}$	$\frac{20\ 411}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 011}{18\ 984}$
212-501-0104	, II		1	1000	$\frac{20\ 160}{18\ 984}$	$\frac{20\ 411}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 011}{18\ 984}$
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	$\frac{20\ 667}{19\ 482}$	$\frac{20\ 918}{19\ 482}$	$\frac{21\ 809}{19\ 482}$	$\frac{21\ 809}{19\ 482}$	$\frac{21\ 809}{19\ 482}$	$\frac{21\ 809}{19\ 482}$	$\frac{21\ 519}{19\ 482}$
212-501-0202	, II		1	1000	$\frac{21\ 082}{19\ 888}$	$\frac{21\ 333}{19\ 888}$	$\frac{22\ 224}{19\ 888}$	$\frac{22\ 224}{19\ 888}$	$\frac{22\ 224}{19\ 888}$	$\frac{22\ 224}{19\ 888}$	$\frac{21\ 933}{19\ 888}$
212-501-0203	, I		1	1000	$\frac{21\ 082}{19\ 888}$	$\frac{21\ 333}{19\ 888}$	$\frac{22\ 224}{19\ 888}$	$\frac{22\ 224}{19\ 888}$	$\frac{22\ 224}{19\ 888}$	$\frac{22\ 224}{19\ 888}$	$\frac{21\ 933}{19\ 888}$

211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 628</u> 3 343	<u>8 505</u>	<u>7 675</u>	<u>5 556</u>	<u>6 869</u>	<u>8 906</u>

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>21 302</u> 18 984	<u>21 302</u> 18 984	<u>21 302</u> 18 984	<u>21 205</u> 18 984	<u>21 302</u> 18 984	<u>21 302</u> 18 984
212-501-0102	, II		1	1000	<u>20 738</u> 18 431	<u>20 738</u> 18 431	<u>20 738</u> 18 431	<u>20 738</u> 18 431	<u>20 738</u> 18 431	<u>20 738</u> 18 431
212-501-0103	, I		1	1000	<u>21 302</u> 18 984	<u>21 302</u> 18 984	<u>21 302</u> 18 984	<u>21 205</u> 18 984	<u>21 302</u> 18 984	<u>21 302</u> 18 984
212-501-0104	, II		1	1000	<u>21 302</u> 18 984	<u>21 302</u> 18 984	<u>21 302</u> 18 984	<u>21 205</u> 18 984	<u>21 302</u> 18 984	<u>21 302</u> 18 984
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>21 809</u> 19 482	<u>21 809</u> 19 482	<u>21 809</u> 19 482	<u>21 712</u> 19 482	<u>21 809</u> 19 482	<u>21 809</u> 19 482
212-501-0202	, II		1	1000	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 127</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888
212-501-0203	, I		1	1000	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 127</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888

212-501-0204	, II		1	1000	<u>21 082</u> 19 888	<u>21 333</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>21 933</u> 19 888
212-501-0206	, I		1	1000	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089
212-501-0207	, II		1	1000	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>19 238</u> 18 080	<u>19 488</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 089</u> 18 080
212-501-0402	II		1	1000	<u>19 238</u> 18 080	<u>19 488</u> 18 080	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 465</u> 18 306

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>26 448</u> 25 150	<u>26 699</u> 25 150	<u>26 291</u> 23 875	<u>26 291</u> 23 875	<u>26 291</u> 23 875	<u>26 291</u> 23 875	<u>26 145</u> 23 875
212-503-0102	-15		1	1000	<u>24 770</u> 23 504	<u>25 021</u> 23 504	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 306</u> 23 052
212-503-0103	-20		1	1000	<u>23 848</u> 22 600		<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600		<u>24 845</u> 22 600

213.**213-1.**

212-501-0204	, II		1	1000	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 127</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888
212-501-0206	, I		1	1000	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089
212-501-0207	, II		1	1000	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 283</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080
212-501-0402	II		1	1000	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 514</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>26 291</u> 23 875	<u>26 291</u> 23 875	<u>26 291</u> 23 875	<u>26 194</u> 23 875	<u>26 291</u> 23 875	<u>26 291</u> 23 875
212-503-0102	-15		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 355</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052
212-503-0103	-20		1	1000		<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600		<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600

213-101.

213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .									
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>54 749</u> 45 201	<u>56 991</u> 45 201	<u>62 951</u> 45 201	<u>65 603</u> 45 201	<u>50 502</u> 45 201	<u>62 094</u> 45 201	<u>60 322</u> 45 201
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>73 191</u> 63 281	<u>75 433</u> 63 281	<u>81 393</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281	<u>68 944</u> 63 281	<u>80 536</u> 63 281	<u>78 764</u> 63 281
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>75 957</u> 65 993	<u>78 200</u> 65 993	<u>84 160</u> 65 993	<u>86 811</u> 65 993	<u>71 710</u> 65 993	<u>83 302</u> 65 993	<u>81 531</u> 65 993
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>77 802</u> 67 801	<u>80 044</u> 67 801	<u>86 004</u> 67 801	<u>88 656</u> 67 801	<u>73 554</u> 67 801	<u>85 146</u> 67 801	<u>83 375</u> 67 801
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>81 490</u> 71 417	<u>83 732</u> 71 417	<u>89 692</u> 71 417	<u>92 344</u> 71 417	<u>77 243</u> 71 417	<u>88 834</u> 71 417	<u>87 063</u> 71 417
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>87 023</u> 76 842	<u>89 265</u> 76 842	<u>95 225</u> 76 842	<u>97 877</u> 76 842	<u>82 775</u> 76 842	<u>94 367</u> 76 842	<u>92 596</u> 76 842
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .									
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>82 258</u> 71 417	<u>84 700</u> 71 417	<u>91 190</u> 71 417	<u>94 077</u> 71 417	<u>77 633</u> 71 417	<u>90 256</u> 71 417	<u>88 327</u> 71 417
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>114 532</u> 103 058	<u>116 973</u> 103 058	<u>123 463</u> 103 058	<u>126 351</u> 103 058	<u>109 907</u> 103 058	<u>122 529</u> 103 058	<u>120 601</u> 103 058
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>117 298</u> 105 770	<u>119 740</u> 105 770	<u>126 230</u> 105 770	<u>129 117</u> 105 770	<u>112 673</u> 105 770	<u>125 295</u> 105 770	<u>123 367</u> 105 770

213-101-0300	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .								
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>60 972</u> 45 201	<u>65 603</u> 45 201	<u>65 603</u> 45 201	<u>50 102</u> 45 201	<u>65 603</u> 45 201	<u>65 603</u> 45 201
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>79 414</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281	<u>68 544</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>82 181</u> 65 993	<u>86 811</u> 65 993	<u>86 811</u> 65 993	<u>71 310</u> 65 993	<u>86 811</u> 65 993	<u>86 811</u> 65 993
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>84 025</u> 67 801	<u>88 656</u> 67 801	<u>88 656</u> 67 801	<u>73 155</u> 67 801	<u>88 656</u> 67 801	<u>88 656</u> 67 801
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>87 713</u> 71 417	<u>92 344</u> 71 417	<u>92 344</u> 71 417	<u>76 843</u> 71 417	<u>92 344</u> 71 417	<u>92 344</u> 71 417
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>93 246</u> 76 842	<u>97 877</u> 76 842	<u>97 877</u> 76 842	<u>82 376</u> 76 842	<u>97 877</u> 76 842	<u>97 877</u> 76 842
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000 .								
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>89 035</u> 71 417	<u>94 077</u> 71 417	<u>94 077</u> 71 417	<u>77 198</u> 71 417	<u>94 077</u> 71 417	<u>94 077</u> 71 417
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012 ' 250	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>121 308</u> 103 058	<u>126 351</u> 103 058	<u>126 351</u> 103 058	<u>109 472</u> 103 058	<u>126 351</u> 103 058	<u>126 351</u> 103 058
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>124 075</u> 105 770	<u>129 117</u> 105 770	<u>129 117</u> 105 770	<u>112 238</u> 105 770	<u>129 117</u> 105 770	<u>129 117</u> 105 770

213-101-0703	150	1000	2	2940	<u>120 987</u> 109 386	<u>123 428</u> 109 386	<u>129 918</u> 109 386	<u>132 805</u> 109 386	<u>116 362</u> 109 386	<u>128 984</u> 109 386	<u>127 055</u> 109 386
213-101-0704	175	1000	2	2940	<u>126 519</u> 114 810	<u>128 961</u> 114 810	<u>135 450</u> 114 810	<u>138 338</u> 114 810	<u>121 894</u> 114 810	<u>134 516</u> 114 810	<u>132 588</u> 114 810
213-101-0705	200	1000	2	2940	<u>135 740</u> 123 850	<u>138 182</u> 123 850	<u>144 671</u> 123 850	<u>147 559</u> 123 850	<u>131 115</u> 123 850	<u>143 737</u> 123 850	<u>141 809</u> 123 850

213-3. , ,
213-301.

213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>26 469</u> 24 951	<u>26 819</u> 24 951	<u>30 884</u> 24 951	<u>30 884</u> 24 951	<u>27 895</u> 24 951	<u>27 963</u> 24 951	<u>27 606</u> 24 951
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>26 724</u> 24 951	<u>27 162</u> 24 951	<u>32 243</u> 24 951	<u>32 243</u> 24 951	<u>28 507</u> 24 951	<u>28 592</u> 24 951	<u>28 145</u> 24 951
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>26 579</u> 24 951	<u>26 967</u> 24 951	<u>31 472</u> 24 951	<u>31 472</u> 24 951	<u>28 160</u> 24 951	<u>28 235</u> 24 951	<u>27 839</u> 24 951

22.

221.

221-1.

221-101.

213-101-0703	150	1000	2	2940	<u>127 763</u> 109 386	<u>132 805</u> 109 386	<u>132 805</u> 109 386	<u>115 926</u> 109 386	<u>132 805</u> 109 386	<u>132 805</u> 109 386
213-101-0704	175	1000	2	2940	<u>133 296</u> 114 810	<u>138 338</u> 114 810	<u>138 338</u> 114 810	<u>121 459</u> 114 810	<u>138 338</u> 114 810	<u>138 338</u> 114 810
213-101-0705	200	1000	2	2940	<u>142 516</u> 123 850	<u>147 559</u> 123 850	<u>147 559</u> 123 850	<u>130 680</u> 123 850	<u>147 559</u> 123 850	<u>147 559</u> 123 850

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>27 805</u> 24 951	<u>30 884</u> 24 951	<u>29 933</u> 24 951	<u>27 859</u> 24 951	<u>30 884</u> 24 951	<u>30 884</u> 24 951
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>28 394</u> 24 951	<u>32 243</u> 24 951	<u>31 054</u> 24 951	<u>28 462</u> 24 951	<u>32 243</u> 24 951	<u>32 243</u> 24 951
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>28 059</u> 24 951	<u>31 472</u> 24 951	<u>30 418</u> 24 951	<u>28 120</u> 24 951	<u>31 472</u> 24 951	<u>31 472</u> 24 951

8.04-08-2021

221-101-0100	19804-2012										
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>7 870</u> 7 459	<u>7 960</u> 7 459	<u>9 339</u> 7 459	<u>9 110</u> 7 459	<u>8 236</u> 7 459	<u>8 254</u> 7 459	<u>8 162</u> 7 459

221-102.

221-102-0100	13579-78	3									
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>32 752</u> 29 374	<u>33 712</u> 29 374	<u>48 417</u> 29 374	<u>45 976</u> 29 374	<u>36 659</u> 29 374	<u>36 845</u> 29 374	<u>35 865</u> 29 374

221-104.

221-104-0100	956-93										
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2454	<u>52 804</u> 49 008	<u>53 773</u> 49 008	<u>68 611</u> 49 008	<u>66 148</u> 49 008	<u>56 746</u> 49 008	<u>56 934</u> 49 008	<u>55 945</u> 49 008
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>46 021</u> 42 358	<u>46 990</u> 42 358	<u>61 828</u> 42 358	<u>59 365</u> 42 358	<u>49 964</u> 42 358	<u>50 151</u> 42 358	<u>49 163</u> 42 358

222.

222-1.

222-101.

221-101-0100	19804-2012									
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>8 213</u> 7 459	<u>9 037</u> 7 459	<u>8 759</u> 7 459	<u>8 227</u> 7 459	<u>9 640</u> 7 459	<u>10 036</u> 7 459

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>36 411</u> 29 374	<u>45 202</u> 29 374	<u>42 240</u> 29 374	<u>36 560</u> 29 374	<u>51 632</u> 29 374	<u>55 859</u> 29 374

221-104-0100	956-93									
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2454	<u>56 496</u> 49 008	<u>65 367</u> 49 008	<u>62 378</u> 49 008	<u>56 646</u> 49 008	<u>71 855</u> 49 008	<u>76 120</u> 49 008
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>49 713</u> 42 358	<u>58 584</u> 42 358	<u>55 596</u> 42 358	<u>49 864</u> 42 358	<u>65 072</u> 42 358	<u>69 338</u> 42 358

222-101-0100	13015-2012	3									
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2487	<u>97 130</u> 92 428	<u>98 112</u> 92 428	<u>113 150</u> 92 428	<u>110 654</u> 92 428	<u>101 126</u> 92 428	<u>101 316</u> 92 428	<u>100 314</u> 92 428

222-102.

222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>122 923</u> 117 700	<u>123 910</u> 117 700	<u>139 026</u> 117 700	<u>136 517</u> 117 700	<u>126 939</u> 117 700	<u>127 130</u> 117 700	<u>126 123</u> 117 700
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>104 959</u> 100 155	<u>105 922</u> 100 155	<u>120 682</u> 100 155	<u>118 232</u> 100 155	<u>108 880</u> 100 155	<u>109 067</u> 100 155	<u>108 083</u> 100 155
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>101 304</u> 96 505	<u>102 291</u> 96 505	<u>117 408</u> 96 505	<u>114 899</u> 96 505	<u>105 321</u> 96 505	<u>105 512</u> 96 505	<u>104 505</u> 96 505
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>95 919</u> 91 229	<u>96 904</u> 91 229	<u>112 003</u> 91 229	<u>109 497</u> 91 229	<u>99 930</u> 91 229	<u>100 121</u> 91 229	<u>99 115</u> 91 229
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>93 649</u> 88 996	<u>94 638</u> 88 996	<u>109 778</u> 88 996	<u>107 265</u> 88 996	<u>97 672</u> 88 996	<u>97 864</u> 88 996	<u>96 855</u> 88 996
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>111 008</u> 106 018	<u>111 996</u> 106 018	<u>127 118</u> 106 018	<u>124 608</u> 106 018	<u>115 026</u> 106 018	<u>115 218</u> 106 018	<u>114 210</u> 106 018
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>90 287</u> 85 699	<u>91 276</u> 85 699	<u>106 423</u> 85 699	<u>103 909</u> 85 699	<u>94 312</u> 85 699	<u>94 503</u> 85 699	<u>93 494</u> 85 699
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>114 631</u> 109 590	<u>115 611</u> 109 590	<u>130 625</u> 109 590	<u>128 133</u> 109 590	<u>118 620</u> 109 590	<u>118 810</u> 109 590	<u>117 810</u> 109 590
222-102-0200	948-84	3									

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	(,) 937-92	3	1	2487	<u>100 872</u> 92 428	<u>109 862</u> 92 428	<u>106 833</u> 92 428	<u>101 024</u> 92 428	<u>116 438</u> 92 428	<u>120 760</u> 92 428

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>126 684</u> 117 700	<u>135 721</u> 117 700	<u>132 676</u> 117 700	<u>126 837</u> 117 700	<u>142 331</u> 117 700	<u>146 676</u> 117 700
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>108 631</u> 100 155	<u>117 455</u> 100 155	<u>114 482</u> 100 155	<u>108 781</u> 100 155	<u>123 909</u> 100 155	<u>128 151</u> 100 155
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>105 066</u> 96 505	<u>114 103</u> 96 505	<u>111 058</u> 96 505	<u>105 219</u> 96 505	<u>120 713</u> 96 505	<u>125 058</u> 96 505
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>99 676</u> 91 229	<u>108 702</u> 91 229	<u>105 661</u> 91 229	<u>99 828</u> 91 229	<u>115 304</u> 91 229	<u>119 644</u> 91 229
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>97 417</u> 88 996	<u>106 468</u> 88 996	<u>103 419</u> 88 996	<u>97 570</u> 88 996	<u>113 089</u> 88 996	<u>117 441</u> 88 996
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>114 771</u> 106 018	<u>123 812</u> 106 018	<u>120 766</u> 106 018	<u>114 924</u> 106 018	<u>130 424</u> 106 018	<u>134 771</u> 106 018
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>94 056</u> 85 699	<u>103 111</u> 85 699	<u>100 061</u> 85 699	<u>94 209</u> 85 699	<u>109 734</u> 85 699	<u>114 088</u> 85 699
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>118 367</u> 109 590	<u>127 343</u> 109 590	<u>124 319</u> 109 590	<u>118 519</u> 109 590	<u>133 907</u> 109 590	<u>138 223</u> 109 590
222-102-0200	948-84	3								

222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>177 245</u> 170 960	<u>178 231</u> 170 960	<u>193 336</u> 170 960	<u>190 829</u> 170 960	<u>181 258</u> 170 960	<u>181 450</u> 170 960	<u>180 443</u> 170 960

222-2. ,
222-202.

222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>181 375</u> 174 972	<u>182 374</u> 174 972	<u>197 672</u> 174 972	<u>195 132</u> 174 972	<u>185 440</u> 174 972	<u>185 633</u> 174 972	<u>184 614</u> 174 972

222-203.

222-203-0100	13015-2012										
222-203-0101	4.4		1	50	<u>4 117</u> 3 980	<u>4 137</u> 3 980	<u>4 439</u> 3 980	<u>4 389</u> 3 980	<u>4 198</u> 3 980	<u>4 202</u> 3 980	<u>4 181</u> 3 980
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>4 745</u> 4 576	<u>4 772</u> 4 576	<u>5 180</u> 4 576	<u>5 112</u> 4 576	<u>4 854</u> 4 576	<u>4 859</u> 4 576	<u>4 832</u> 4 576
222-203-0105	6.4		1	134	<u>6 078</u> 5 808	<u>6 131</u> 5 808	<u>6 941</u> 5 808	<u>6 807</u> 5 808	<u>6 294</u> 5 808	<u>6 304</u> 5 808	<u>6 250</u> 5 808
222-203-0300	949-92	2									
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>7 959</u> 7 462	<u>8 079</u> 7 462	<u>9 911</u> 7 462	<u>9 607</u> 7 462	<u>8 446</u> 7 462	<u>8 469</u> 7 462	<u>8 347</u> 7 462

222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>181 004</u> 170 960	<u>190 034</u> 170 960	<u>186 991</u> 170 960	<u>181 157</u> 170 960	<u>196 638</u> 170 960	<u>200 980</u> 170 960

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012, 4 /	3	1	2530	<u>185 181</u> 174 972	<u>194 327</u> 174 972	<u>191 246</u> 174 972	<u>185 336</u> 174 972	<u>201 016</u> 174 972	<u>205 413</u> 174 972

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>4 193</u> 3 980	<u>4 373</u> 3 980	<u>4 312</u> 3 980	<u>4 196</u> 3 980	<u>4 506</u> 3 980	<u>4 592</u> 3 980
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>4 847</u> 4 576	<u>5 091</u> 4 576	<u>5 008</u> 4 576	<u>4 851</u> 4 576	<u>5 269</u> 4 576	<u>5 386</u> 4 576
222-203-0105	6.4		1	134	<u>6 280</u> 5 808	<u>6 764</u> 5 808	<u>6 601</u> 5 808	<u>6 288</u> 5 808	<u>7 119</u> 5 808	<u>7 351</u> 5 808
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92, 8	2	1	303	<u>8 415</u> 7 462	<u>9 510</u> 7 462	<u>9 141</u> 7 462	<u>8 433</u> 7 462	<u>10 311</u> 7 462	<u>10 838</u> 7 462

222-203-0400	949-92	2									
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	<u>10 781</u> 10 217	<u>10 905</u> 10 217	<u>12 804</u> 10 217	<u>12 489</u> 10 217	<u>11 286</u> 10 217	<u>11 310</u> 10 217	<u>11 183</u> 10 217
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>7 294</u> 6 798	<u>7 418</u> 6 798	<u>9 316</u> 6 798	<u>9 001</u> 6 798	<u>7 798</u> 6 798	<u>7 822</u> 6 798	<u>7 696</u> 6 798
222-203-0407	, 16 949-92	2	1	312	<u>14 662</u> 14 024	<u>14 785</u> 14 024	<u>16 672</u> 14 024	<u>16 359</u> 14 024	<u>15 163</u> 14 024	<u>15 187</u> 14 024	<u>15 062</u> 14 024

222-3. , ,
222-301. , ,

222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 708</u> 3 533	<u>3 744</u> 3 533	<u>4 294</u> 3 533	<u>4 203</u> 3 533	<u>3 854</u> 3 533	<u>3 861</u> 3 533	<u>3 824</u> 3 533
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>14 224</u> 13 446	<u>14 400</u> 13 446	<u>17 084</u> 13 446	<u>16 639</u> 13 446	<u>14 938</u> 13 446	<u>14 972</u> 13 446	<u>14 793</u> 13 446
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>17 300</u> 16 542	<u>17 448</u> 16 542	<u>19 703</u> 16 542	<u>19 329</u> 16 542	<u>17 900</u> 16 542	<u>17 928</u> 16 542	<u>17 778</u> 16 542
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>12 452</u> 11 901	<u>12 560</u> 11 901	<u>14 211</u> 11 901	<u>13 937</u> 11 901	<u>12 891</u> 11 901	<u>12 912</u> 11 901	<u>12 802</u> 11 901

222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	, 6 949-92	2	1	314	<u>11 254</u> 10 217	<u>12 389</u> 10 217	<u>12 006</u> 10 217	<u>11 273</u> 10 217	<u>13 219</u> 10 217	<u>13 765</u> 10 217
222-203-0404	, 8 949-92	2	1	314	<u>7 766</u> 6 798	<u>8 901</u> 6 798	<u>8 519</u> 6 798	<u>7 785</u> 6 798	<u>9 731</u> 6 798	<u>10 277</u> 6 798
222-203-0407	, 16 949-92	2	1	312	<u>15 132</u> 14 024	<u>16 259</u> 14 024	<u>15 879</u> 14 024	<u>15 151</u> 14 024	<u>17 084</u> 14 024	<u>17 627</u> 14 024

222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 845</u> 3 533	<u>4 174</u> 3 533	<u>4 063</u> 3 533	<u>3 850</u> 3 533	<u>4 414</u> 3 533	<u>4 573</u> 3 533
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>14 892</u> 13 446	<u>16 497</u> 13 446	<u>15 957</u> 13 446	<u>14 919</u> 13 446	<u>17 671</u> 13 446	<u>18 443</u> 13 446
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>17 862</u> 16 542	<u>19 210</u> 16 542	<u>18 756</u> 16 542	<u>17 884</u> 16 542	<u>20 196</u> 16 542	<u>20 844</u> 16 542
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>12 863</u> 11 901	<u>13 850</u> 11 901	<u>13 517</u> 11 901	<u>12 879</u> 11 901	<u>14 571</u> 11 901	<u>15 046</u> 11 901

222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>10 423</u> 9 844	<u>10 554</u> 9 844	<u>12 568</u> 9 844	<u>12 233</u> 9 844	<u>10 958</u> 9 844	<u>10 983</u> 9 844	<u>10 849</u> 9 844
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>10 029</u> 9 501	<u>10 146</u> 9 501	<u>11 930</u> 9 501	<u>11 633</u> 9 501	<u>10 503</u> 9 501	<u>10 526</u> 9 501	<u>10 407</u> 9 501

225.

225-1.

225-101.

225-101-0100	8020-2016										
225-101-0101	7-3		1	130	<u>6 604</u> 6 328	<u>6 655</u> 6 328	<u>7 441</u> 6 328	<u>7 311</u> 6 328	<u>6 813</u> 6 328	<u>6 823</u> 6 328	<u>6 770</u> 6 328
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 187</u> 6 821	<u>7 266</u> 6 821	<u>8 475</u> 6 821	<u>8 275</u> 6 821	<u>7 508</u> 6 821	<u>7 524</u> 6 821	<u>7 443</u> 6 821
225-101-0105	10-6		1	400	<u>10 892</u> 10 229	<u>11 050</u> 10 229	<u>13 469</u> 10 229	<u>13 067</u> 10 229	<u>11 535</u> 10 229	<u>11 566</u> 10 229	<u>11 404</u> 10 229
225-101-0106	10-9		1	600	<u>14 318</u> 13 363	<u>14 555</u> 13 363	<u>18 183</u> 13 363	<u>17 581</u> 13 363	<u>15 282</u> 13 363	<u>15 328</u> 13 363	<u>15 086</u> 13 363
225-101-0108	15-6		1	660	<u>15 917</u> 14 862	<u>16 177</u> 14 862	<u>20 168</u> 14 862	<u>19 505</u> 14 862	<u>16 977</u> 14 862	<u>17 027</u> 14 862	<u>16 762</u> 14 862
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>20 677</u> 19 147	<u>21 072</u> 19 147	<u>27 119</u> 19 147	<u>26 115</u> 19 147	<u>22 284</u> 19 147	<u>22 360</u> 19 147	<u>21 957</u> 19 147

222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>10 924</u> 9 844	<u>12 127</u> 9 844	<u>11 722</u> 9 844	<u>10 944</u> 9 844	<u>13 008</u> 9 844	<u>13 587</u> 9 844
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>10 473</u> 9 501	<u>11 540</u> 9 501	<u>11 180</u> 9 501	<u>10 491</u> 9 501	<u>12 320</u> 9 501	<u>12 832</u> 9 501

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	<u>6 799</u> 6 328	<u>7 269</u> 6 328	<u>7 111</u> 6 328	<u>6 807</u> 6 328	<u>7 613</u> 6 328	<u>7 839</u> 6 328
225-101-0104	10-3		1	200	<u>7 488</u> 6 821	<u>8 211</u> 6 821	<u>7 967</u> 6 821	<u>7 500</u> 6 821	<u>8 740</u> 6 821	<u>9 087</u> 6 821
225-101-0105	10-6		1	400	<u>11 494</u> 10 229	<u>12 940</u> 10 229	<u>12 453</u> 10 229	<u>11 519</u> 10 229	<u>13 998</u> 10 229	<u>14 693</u> 10 229
225-101-0106	10-9		1	600	<u>15 221</u> 13 363	<u>17 390</u> 13 363	<u>16 659</u> 13 363	<u>15 258</u> 13 363	<u>18 976</u> 13 363	<u>20 019</u> 13 363
225-101-0108	15-6		1	660	<u>16 910</u> 14 862	<u>19 295</u> 14 862	<u>18 492</u> 14 862	<u>16 950</u> 14 862	<u>21 040</u> 14 862	<u>22 188</u> 14 862
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>22 182</u> 19 147	<u>25 797</u> 19 147	<u>24 579</u> 19 147	<u>22 243</u> 19 147	<u>28 441</u> 19 147	<u>30 179</u> 19 147

225-101-0110	20-6		1	980	<u>21 080</u> 19 564	<u>21 467</u> 19 564	<u>27 393</u> 19 564	<u>26 409</u> 19 564	<u>22 655</u> 19 564	<u>22 730</u> 19 564	<u>22 335</u> 19 564
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>29 943</u> 27 691	<u>30 527</u> 27 691	<u>39 476</u> 27 691	<u>37 991</u> 27 691	<u>32 321</u> 27 691	<u>32 434</u> 27 691	<u>31 838</u> 27 691
225-101-0200	8020-2016										
225-101-0201	6		1	50	<u>7 845</u> 7 634	<u>7 864</u> 7 634	<u>8 167</u> 7 634	<u>8 116</u> 7 634	<u>7 925</u> 7 634	<u>7 929</u> 7 634	<u>7 909</u> 7 634
225-101-0600	8020-2016										
225-101-0601	10		1	450	<u>15 178</u> 14 374	<u>15 355</u> 14 374	<u>18 076</u> 14 374	<u>17 625</u> 14 374	<u>15 901</u> 14 374	<u>15 935</u> 14 374	<u>15 754</u> 14 374
225-101-0602	15		1	950	<u>21 889</u> 20 391	<u>22 264</u> 20 391	<u>28 008</u> 20 391	<u>27 054</u> 20 391	<u>23 415</u> 20 391	<u>23 487</u> 20 391	<u>23 105</u> 20 391
225-101-0603	20		1	1480	<u>32 950</u> 30 639	<u>33 534</u> 30 639	<u>42 483</u> 30 639	<u>40 998</u> 30 639	<u>35 328</u> 30 639	<u>35 441</u> 30 639	<u>34 845</u> 30 639
225-101-0605	10-1		1	250	<u>13 976</u> 13 421	<u>14 075</u> 13 421	<u>15 587</u> 13 421	<u>15 336</u> 13 421	<u>14 378</u> 13 421	<u>14 397</u> 13 421	<u>14 296</u> 13 421
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 554</u> 15 948	<u>16 652</u> 15 948	<u>18 164</u> 15 948	<u>17 913</u> 15 948	<u>16 955</u> 15 948	<u>16 974</u> 15 948	<u>16 874</u> 15 948
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>22 440</u> 21 235	<u>22 709</u> 21 235	<u>26 820</u> 21 235	<u>26 138</u> 21 235	<u>23 533</u> 21 235	<u>23 585</u> 21 235	<u>23 311</u> 21 235
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>39 359</u> 37 822	<u>39 627</u> 37 822	<u>43 739</u> 37 822	<u>43 057</u> 37 822	<u>40 451</u> 37 822	<u>40 503</u> 37 822	<u>40 230</u> 37 822
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>36 430</u> 34 163	<u>36 975</u> 34 163	<u>45 319</u> 34 163	<u>43 934</u> 34 163	<u>38 647</u> 34 163	<u>38 753</u> 34 163	<u>38 197</u> 34 163
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>77 999</u> 74 917	<u>78 543</u> 74 917	<u>86 888</u> 74 917	<u>85 503</u> 74 917	<u>80 216</u> 74 917	<u>80 321</u> 74 917	<u>79 765</u> 74 917

225-101-0110	20-6		1	980	<u>22 555</u> 19 564	<u>26 097</u> 19 564	<u>24 904</u> 19 564	<u>22 615</u> 19 564	<u>28 688</u> 19 564	<u>30 392</u> 19 564
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>32 170</u> 27 691	<u>37 520</u> 27 691	<u>35 717</u> 27 691	<u>32 260</u> 27 691	<u>41 433</u> 27 691	<u>44 005</u> 27 691
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>7 920</u> 7 634	<u>8 100</u> 7 634	<u>8 040</u> 7 634	<u>7 923</u> 7 634	<u>8 233</u> 7 634	<u>8 320</u> 7 634
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>15 855</u> 14 374	<u>17 481</u> 14 374	<u>16 933</u> 14 374	<u>15 882</u> 14 374	<u>18 671</u> 14 374	<u>19 453</u> 14 374
225-101-0602	15		1	950	<u>23 318</u> 20 391	<u>26 752</u> 20 391	<u>25 595</u> 20 391	<u>23 376</u> 20 391	<u>29 264</u> 20 391	<u>30 915</u> 20 391
225-101-0603	20		1	1480	<u>35 177</u> 30 639	<u>40 527</u> 30 639	<u>38 724</u> 30 639	<u>35 267</u> 30 639	<u>44 440</u> 30 639	<u>47 012</u> 30 639
225-101-0605	10-1		1	250	<u>14 352</u> 13 421	<u>15 256</u> 13 421	<u>14 952</u> 13 421	<u>14 368</u> 13 421	<u>15 917</u> 13 421	<u>16 352</u> 13 421
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 930</u> 15 948	<u>17 833</u> 15 948	<u>17 529</u> 15 948	<u>16 945</u> 15 948	<u>18 494</u> 15 948	<u>18 929</u> 15 948
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>23 463</u> 21 235	<u>25 922</u> 21 235	<u>25 093</u> 21 235	<u>23 505</u> 21 235	<u>27 719</u> 21 235	<u>28 901</u> 21 235
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>40 382</u> 37 822	<u>42 840</u> 37 822	<u>42 012</u> 37 822	<u>40 424</u> 37 822	<u>44 638</u> 37 822	<u>45 820</u> 37 822
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>38 506</u> 34 163	<u>43 495</u> 34 163	<u>41 814</u> 34 163	<u>38 591</u> 34 163	<u>47 143</u> 34 163	<u>49 542</u> 34 163
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>80 075</u> 74 917	<u>85 064</u> 74 917	<u>83 383</u> 74 917	<u>80 159</u> 74 917	<u>88 712</u> 74 917	<u>91 111</u> 74 917

225-104.

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>47 829</u> 46 329	<u>48 027</u> 46 329	<u>51 050</u> 46 329	<u>50 548</u> 46 329	<u>48 633</u> 46 329	<u>48 671</u> 46 329
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>52 877</u> 50 715	<u>53 272</u> 50 715	<u>59 319</u> 50 715	<u>58 315</u> 50 715	<u>54 484</u> 50 715	<u>54 560</u> 50 715
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>63 075</u> 60 488	<u>63 548</u> 60 488	<u>70 804</u> 60 488	<u>69 600</u> 60 488	<u>65 002</u> 60 488	<u>65 094</u> 60 488
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>108 681</u> 103 850	<u>109 628</u> 103 850	<u>124 140</u> 103 850	<u>121 731</u> 103 850	<u>112 537</u> 103 850	<u>112 720</u> 103 850
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>89 285</u> 85 172	<u>90 114</u> 85 172	<u>102 812</u> 85 172	<u>100 704</u> 85 172	<u>92 659</u> 85 172	<u>92 820</u> 85 172
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>106 528</u> 101 739	<u>107 475</u> 101 739	<u>121 987</u> 101 739	<u>119 578</u> 101 739	<u>110 383</u> 101 739	<u>110 567</u> 101 739
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>214 443</u> 204 838	<u>216 337</u> 204 838	<u>245 361</u> 204 838	<u>240 543</u> 204 838	<u>222 154</u> 204 838	<u>222 521</u> 204 838
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>155 447</u> 149 362	<u>156 513</u> 149 362	<u>172 839</u> 149 362	<u>170 129</u> 149 362	<u>159 785</u> 149 362	<u>159 991</u> 149 362
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>162 718</u> 153 340	<u>164 889</u> 153 340	<u>198 145</u> 153 340	<u>192 624</u> 153 340	<u>171 553</u> 153 340	<u>171 974</u> 153 340

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>48 469</u> 46 329	<u>48 582</u> 46 329	<u>50 389</u> 46 329	<u>49 780</u> 46 329	<u>48 612</u> 46 329	<u>51 711</u> 46 329
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>54 157</u> 50 715	<u>54 382</u> 50 715	<u>57 997</u> 50 715	<u>56 779</u> 50 715	<u>54 443</u> 50 715	<u>60 640</u> 50 715
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>64 611</u> 60 488	<u>64 880</u> 60 488	<u>69 218</u> 60 488	<u>67 756</u> 60 488	<u>64 953</u> 60 488	<u>72 390</u> 60 488
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>111 753</u> 103 850	<u>112 292</u> 103 850	<u>120 967</u> 103 850	<u>118 045</u> 103 850	<u>112 439</u> 103 850	<u>127 313</u> 103 850
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>91 973</u> 85 172	<u>92 445</u> 85 172	<u>100 036</u> 85 172	<u>97 478</u> 85 172	<u>92 573</u> 85 172	<u>105 588</u> 85 172
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>109 600</u> 101 739	<u>110 139</u> 101 739	<u>118 814</u> 101 739	<u>115 891</u> 101 739	<u>110 286</u> 101 739	<u>125 160</u> 101 739
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>220 587</u> 204 838	<u>221 664</u> 204 838	<u>239 016</u> 204 838	<u>233 170</u> 204 838	<u>221 958</u> 204 838	<u>251 706</u> 204 838
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>158 904</u> 149 362	<u>159 509</u> 149 362	<u>169 270</u> 149 362	<u>165 981</u> 149 362	<u>159 675</u> 149 362	<u>176 408</u> 149 362
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>169 758</u> 153 340	<u>170 992</u> 153 340	<u>190 874</u> 153 340	<u>184 176</u> 153 340	<u>171 329</u> 153 340	<u>205 415</u> 153 340

225-104-0100	30 224547-2016				
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>52 580</u> 46 329
225-104-0200	30 24547-2016				
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>62 379</u> 50 715
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>74 476</u> 60 488
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>131 484</u> 103 850
225-104-0217	5.100		1	2100	<u>109 238</u> 85 172
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>129 331</u> 101 739
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>260 049</u> 204 838
225-104-0300	30 24547-2016				
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>181 101</u> 149 362
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>214 975</u> 153 340

225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>187 755</u> 180 136	<u>189 137</u> 180 136	<u>210 300</u> 180 136	<u>206 787</u> 180 136	<u>193 378</u> 180 136	<u>193 646</u> 180 136
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>250 615</u> 240 976	<u>252 273</u> 240 976	<u>277 668</u> 240 976	<u>273 453</u> 240 976	<u>257 362</u> 240 976	<u>257 684</u> 240 976
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>241 715</u> 232 025	<u>243 452</u> 232 025	<u>270 056</u> 232 025	<u>265 640</u> 232 025	<u>248 783</u> 232 025	<u>249 120</u> 232 025
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>335 489</u> 322 385	<u>337 778</u> 322 385	<u>372 848</u> 322 385	<u>367 027</u> 322 385	<u>344 806</u> 322 385	<u>345 250</u> 322 385
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>467 300</u> 447 900	<u>470 893</u> 447 900	<u>525 916</u> 447 900	<u>516 783</u> 447 900	<u>481 920</u> 447 900	<u>482 616</u> 447 900
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>637 486</u> 613 736	<u>641 433</u> 613 736	<u>701 899</u> 613 736	<u>691 862</u> 613 736	<u>653 551</u> 613 736	<u>654 316</u> 613 736
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>1 069 937</u> 1 033 546	<u>1 075 345</u> 1 033 546	<u>1 158 183</u> 1 033 546	<u>1 144 433</u> 1 033 546	<u>1 091 946</u> 1 033 546	<u>1 092 994</u> 1 033 546
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>222 137</u> 212 831	<u>223 874</u> 212 831	<u>250 478</u> 212 831	<u>246 062</u> 212 831	<u>229 205</u> 212 831	<u>229 542</u> 212 831
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>476 499</u> 456 018	<u>480 407</u> 456 018	<u>540 268</u> 456 018	<u>530 331</u> 456 018	<u>492 403</u> 456 018	<u>493 161</u> 456 018

225-107.

225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>192 236</u> 180 136	<u>193 021</u> 180 136	<u>205 673</u> 180 136	<u>201 411</u> 180 136	<u>193 235</u> 180 136	<u>214 927</u> 180 136
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>255 991</u> 240 976	<u>256 934</u> 240 976	<u>272 116</u> 240 976	<u>267 001</u> 240 976	<u>257 191</u> 240 976	<u>283 220</u> 240 976
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>247 347</u> 232 025	<u>248 335</u> 232 025	<u>264 240</u> 232 025	<u>258 881</u> 232 025	<u>248 604</u> 232 025	<u>275 873</u> 232 025
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>342 913</u> 322 385	<u>344 215</u> 322 385	<u>365 181</u> 322 385	<u>358 117</u> 322 385	<u>344 570</u> 322 385	<u>380 515</u> 322 385
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>478 949</u> 447 900	<u>480 991</u> 447 900	<u>513 887</u> 447 900	<u>502 804</u> 447 900	<u>481 548</u> 447 900	<u>537 946</u> 447 900
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>650 287</u> 613 736	<u>652 531</u> 613 736	<u>688 679</u> 613 736	<u>676 501</u> 613 736	<u>653 143</u> 613 736	<u>715 118</u> 613 736
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>1 087 475</u> 1 033 546	<u>1 090 549</u> 1 033 546	<u>1 140 073</u> 1 033 546	<u>1 123 388</u> 1 033 546	<u>1 091 387</u> 1 033 546	<u>1 176 293</u> 1 033 546
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>227 769</u> 212 831	<u>228 757</u> 212 831	<u>244 662</u> 212 831	<u>239 303</u> 212 831	<u>229 026</u> 212 831	<u>256 295</u> 212 831
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>489 172</u> 456 018	<u>491 393</u> 456 018	<u>527 181</u> 456 018	<u>515 124</u> 456 018	<u>491 999</u> 456 018	<u>553 355</u> 456 018

225-104-0500	30, 35 24547-2016				
225-104-0519	10.100 (47)		1	3500	<u>221 010</u> 180 136
225-104-0521	11.100 (48)		1	4200	<u>290 520</u> 240 976
225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>283 520</u> 232 025
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>390 596</u> 322 385
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>553 762</u> 447 900
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>732 499</u> 613 736
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>1 200 105</u> 1 033 546
225-104-0600	30, 35 24547-2016				
225-104-0609	35 (53)		1	4400	<u>263 942</u> 212 831
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>570 562</u> 456 018

8.04-08-2021

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012										
225-107-0104	42		1	2000	<u>63 009</u> 59 523	<u>63 798</u> 59 523	<u>75 891</u> 59 523	<u>73 884</u> 59 523	<u>66 222</u> 59 523	<u>66 375</u> 59 523	<u>65 569</u> 59 523
225-107-0105	43		1	1500	<u>47 841</u> 45 215	<u>48 433</u> 45 215	<u>57 503</u> 45 215	<u>55 997</u> 45 215	<u>50 251</u> 45 215	<u>50 365</u> 45 215	<u>49 761</u> 45 215
225-107-0106	44		1	1300	<u>41 940</u> 39 655	<u>42 453</u> 39 655	<u>50 313</u> 39 655	<u>49 008</u> 39 655	<u>44 028</u> 39 655	<u>44 127</u> 39 655	<u>43 604</u> 39 655
225-107-0107	45		1	1100	<u>38 981</u> 36 979	<u>39 415</u> 36 979	<u>46 066</u> 36 979	<u>44 962</u> 36 979	<u>40 748</u> 36 979	<u>40 832</u> 36 979	<u>40 389</u> 36 979
225-107-0108	46		1	1000	<u>34 160</u> 32 365	<u>34 554</u> 32 365	<u>40 601</u> 32 365	<u>39 597</u> 32 365	<u>35 766</u> 32 365	<u>35 843</u> 32 365	<u>35 440</u> 32 365
225-107-0116	13		1	600	<u>18 439</u> 17 402	<u>18 676</u> 17 402	<u>22 304</u> 17 402	<u>21 701</u> 17 402	<u>19 403</u> 17 402	<u>19 449</u> 17 402	<u>19 207</u> 17 402

225-108.

225-108-0100	13015-2012	3									
225-108-0101	3,6 4,8 13015-2012	3	1	2502	<u>149 743</u> 143 992	<u>150 731</u> 143 992	<u>165 859</u> 143 992	<u>163 348</u> 143 992	<u>153 763</u> 143 992	<u>153 954</u> 143 992	<u>152 946</u> 143 992

225-109.

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0104	42		1	2000	<u>66 018</u> 59 523	<u>73 247</u> 59 523	<u>70 812</u> 59 523	<u>66 140</u> 59 523	<u>78 535</u> 59 523	<u>82 011</u> 59 523
225-107-0105	43		1	1500	<u>50 098</u> 45 215	<u>55 520</u> 45 215	<u>53 693</u> 45 215	<u>50 189</u> 45 215	<u>59 486</u> 45 215	<u>62 093</u> 45 215
225-107-0106	44		1	1300	<u>43 895</u> 39 655	<u>48 595</u> 39 655	<u>47 012</u> 39 655	<u>43 975</u> 39 655	<u>52 032</u> 39 655	<u>54 291</u> 39 655
225-107-0107	45		1	1100	<u>40 636</u> 36 979	<u>44 612</u> 36 979	<u>43 272</u> 36 979	<u>40 703</u> 36 979	<u>47 520</u> 36 979	<u>49 432</u> 36 979
225-107-0108	46		1	1000	<u>35 664</u> 32 365	<u>39 279</u> 32 365	<u>38 061</u> 32 365	<u>35 725</u> 32 365	<u>41 923</u> 32 365	<u>43 661</u> 32 365
225-107-0116	13		1	600	<u>19 342</u> 17 402	<u>21 511</u> 17 402	<u>20 780</u> 17 402	<u>19 378</u> 17 402	<u>23 097</u> 17 402	<u>24 140</u> 17 402

225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	3,6 4,8 13015-2012	3	1	2502	<u>153 508</u> 143 992	<u>162 552</u> 143 992	<u>159 505</u> 143 992	<u>153 661</u> 143 992	<u>169 167</u> 143 992	<u>173 516</u> 143 992

225-109-0100	20 13015-2012										
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>74 689</u> 70 412	<u>75 676</u> 70 412	<u>90 792</u> 70 412	<u>88 283</u> 70 412	<u>78 705</u> 70 412	<u>78 897</u> 70 412	<u>77 889</u> 70 412
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>118 996</u> 111 938	<u>120 654</u> 111 938	<u>146 050</u> 111 938	<u>141 834</u> 111 938	<u>125 744</u> 111 938	<u>126 065</u> 111 938	<u>124 373</u> 111 938
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>123 465</u> 116 769	<u>124 965</u> 116 769	<u>147 942</u> 116 769	<u>144 128</u> 116 769	<u>129 570</u> 116 769	<u>129 861</u> 116 769	<u>128 330</u> 116 769
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>192 566</u> 181 478	<u>195 132</u> 181 478	<u>234 435</u> 181 478	<u>227 911</u> 181 478	<u>203 009</u> 181 478	<u>203 506</u> 181 478	<u>200 887</u> 181 478
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>88 408</u> 83 524	<u>89 513</u> 83 524	<u>106 443</u> 83 524	<u>103 633</u> 83 524	<u>92 906</u> 83 524	<u>93 120</u> 83 524	<u>91 992</u> 83 524
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>129 859</u> 122 362	<u>131 596</u> 122 362	<u>158 200</u> 122 362	<u>153 784</u> 122 362	<u>136 927</u> 122 362	<u>137 264</u> 122 362	<u>135 491</u> 122 362
225-109-0200	20 13015-2012										
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>80 783</u> 75 712	<u>82 007</u> 75 712	<u>100 751</u> 75 712	<u>97 640</u> 75 712	<u>85 763</u> 75 712	<u>86 000</u> 75 712	<u>84 751</u> 75 712
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>86 435</u> 81 928	<u>87 422</u> 81 928	<u>102 538</u> 81 928	<u>100 029</u> 81 928	<u>90 451</u> 81 928	<u>90 642</u> 81 928	<u>89 635</u> 81 928
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>116 877</u> 110 085	<u>118 456</u> 110 085	<u>142 642</u> 110 085	<u>138 627</u> 110 085	<u>123 303</u> 110 085	<u>123 609</u> 110 085	<u>121 997</u> 110 085

225-2.
225-202.

225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>78 450</u> 70 412	<u>87 488</u> 70 412	<u>84 443</u> 70 412	<u>78 603</u> 70 412	<u>94 097</u> 70 412	<u>98 442</u> 70 412
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>125 315</u> 111 938	<u>140 498</u> 111 938	<u>135 383</u> 111 938	<u>125 572</u> 111 938	<u>151 602</u> 111 938	<u>158 902</u> 111 938
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>129 182</u> 116 769	<u>142 919</u> 116 769	<u>138 291</u> 116 769	<u>129 415</u> 116 769	<u>152 965</u> 116 769	<u>159 570</u> 116 769
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>202 346</u> 181 478	<u>225 842</u> 181 478	<u>217 926</u> 181 478	<u>202 743</u> 181 478	<u>243 027</u> 181 478	<u>254 325</u> 181 478
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>92 620</u> 83 524	<u>102 742</u> 83 524	<u>99 332</u> 83 524	<u>92 791</u> 83 524	<u>110 145</u> 83 524	<u>115 011</u> 83 524
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>136 478</u> 122 362	<u>152 384</u> 122 362	<u>147 025</u> 122 362	<u>136 748</u> 122 362	<u>164 017</u> 122 362	<u>171 664</u> 122 362
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>85 447</u> 75 712	<u>96 653</u> 75 712	<u>92 878</u> 75 712	<u>85 637</u> 75 712	<u>104 849</u> 75 712	<u>110 237</u> 75 712
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>90 196</u> 81 928	<u>99 233</u> 81 928	<u>96 189</u> 81 928	<u>90 349</u> 81 928	<u>105 843</u> 81 928	<u>110 188</u> 81 928
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>122 895</u> 110 085	<u>137 354</u> 110 085	<u>132 483</u> 110 085	<u>123 139</u> 110 085	<u>147 930</u> 110 085	<u>154 882</u> 110 085

225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>99 263</u> 94 532	<u>100 240</u> 94 532	<u>115 205</u> 94 532	<u>112 721</u> 94 532	<u>103 239</u> 94 532	<u>103 428</u> 94 532	<u>102 431</u> 94 532
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>83 284</u> 78 835	<u>84 272</u> 78 835	<u>99 406</u> 78 835	<u>96 894</u> 78 835	<u>87 305</u> 78 835	<u>87 496</u> 78 835	<u>86 488</u> 78 835

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>46 306</u> 42 574	<u>47 297</u> 42 574	<u>62 474</u> 42 574	<u>59 954</u> 42 574	<u>50 338</u> 42 574	<u>50 530</u> 42 574	<u>49 519</u> 42 574
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>51 701</u> 47 874	<u>52 688</u> 47 874	<u>67 811</u> 47 874	<u>65 300</u> 47 874	<u>55 719</u> 47 874	<u>55 910</u> 47 874	<u>54 902</u> 47 874

225-204.

225-204-0100	13015-2012										
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>136 886</u> 131 502	<u>137 833</u> 131 502	<u>152 345</u> 131 502	<u>149 936</u> 131 502	<u>140 742</u> 131 502	<u>140 925</u> 131 502	<u>139 958</u> 131 502
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>233 841</u> 225 430	<u>235 183</u> 225 430	<u>255 741</u> 225 430	<u>252 328</u> 225 430	<u>239 303</u> 225 430	<u>239 563</u> 225 430	<u>238 193</u> 225 430

225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>102 987</u> 94 532	<u>111 933</u> 94 532	<u>108 919</u> 94 532	<u>103 138</u> 94 532	<u>118 477</u> 94 532	<u>122 779</u> 94 532
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>87 049</u> 78 835	<u>96 097</u> 78 835	<u>93 049</u> 78 835	<u>87 203</u> 78 835	<u>102 715</u> 78 835	<u>107 065</u> 78 835

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>50 082</u> 42 574	<u>59 156</u> 42 574	<u>56 099</u> 42 574	<u>50 236</u> 42 574	<u>65 792</u> 42 574	<u>70 154</u> 42 574
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>55 464</u> 47 874	<u>64 504</u> 47 874	<u>61 459</u> 47 874	<u>55 617</u> 47 874	<u>71 117</u> 47 874	<u>75 464</u> 47 874

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>140 497</u> 131 502	<u>149 173</u> 131 502	<u>146 250</u> 131 502	<u>140 644</u> 131 502	<u>155 518</u> 131 502	<u>159 689</u> 131 502
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>238 956</u> 225 430	<u>251 246</u> 225 430	<u>247 106</u> 225 430	<u>239 164</u> 225 430	<u>260 235</u> 225 430	<u>266 145</u> 225 430

225-204-0120	5-2		1	4480	<u>297 165</u> 286 298	<u>298 933</u> 286 298	<u>326 022</u> 286 298	<u>321 525</u> 286 298	<u>304 362</u> 286 298	<u>304 705</u> 286 298	<u>302 900</u> 286 298
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>309 836</u> 298 721	<u>311 605</u> 298 721	<u>338 693</u> 298 721	<u>334 197</u> 298 721	<u>317 033</u> 298 721	<u>317 376</u> 298 721	<u>315 571</u> 298 721
225-204-0129	3-		1	4300	<u>322 024</u> 310 872	<u>323 721</u> 310 872	<u>349 721</u> 310 872	<u>345 405</u> 310 872	<u>328 931</u> 310 872	<u>329 260</u> 310 872	<u>327 528</u> 310 872
225-204-0131	5-		1	6250	<u>461 143</u> 445 070	<u>463 610</u> 445 070	<u>501 401</u> 445 070	<u>495 128</u> 445 070	<u>471 184</u> 445 070	<u>471 662</u> 445 070	<u>469 144</u> 445 070
225-204-0156	3- 5		1	4800	<u>242 579</u> 232 422	<u>244 473</u> 232 422	<u>273 497</u> 232 422	<u>268 679</u> 232 422	<u>250 290</u> 232 422	<u>250 657</u> 232 422	<u>248 723</u> 232 422
225-204-0157	5- 5		1	6300	<u>331 454</u> 317 867	<u>333 941</u> 317 867	<u>372 034</u> 317 867	<u>365 711</u> 317 867	<u>341 575</u> 317 867	<u>342 057</u> 317 867	<u>339 518</u> 317 867
225-204-0300	2387-2013										
225-204-0301	95-2		1	750	<u>42 883</u> 41 198	<u>43 179</u> 41 198	<u>47 714</u> 41 198	<u>46 961</u> 41 198	<u>44 088</u> 41 198	<u>44 145</u> 41 198	<u>43 843</u> 41 198
225-204-0303	95-2		1	750	<u>51 776</u> 49 917	<u>52 072</u> 49 917	<u>56 607</u> 49 917	<u>55 854</u> 49 917	<u>52 981</u> 49 917	<u>53 038</u> 49 917	<u>52 736</u> 49 917
225-204-0304	95-3		1	800	<u>27 567</u> 26 126	<u>27 882</u> 26 126	<u>32 720</u> 26 126	<u>31 917</u> 26 126	<u>28 852</u> 26 126	<u>28 913</u> 26 126	<u>28 591</u> 26 126
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>40 484</u> 38 565	<u>40 879</u> 38 565	<u>46 926</u> 38 565	<u>45 922</u> 38 565	<u>42 091</u> 38 565	<u>42 167</u> 38 565	<u>41 764</u> 38 565
225-204-0307	105		1	1175	<u>93 909</u> 90 746	<u>94 373</u> 90 746	<u>101 478</u> 90 746	<u>100 299</u> 90 746	<u>95 797</u> 90 746	<u>95 887</u> 90 746	<u>95 414</u> 90 746
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>55 079</u> 52 677	<u>55 543</u> 52 677	<u>62 648</u> 52 677	<u>61 469</u> 52 677	<u>56 967</u> 52 677	<u>57 057</u> 52 677	<u>56 583</u> 52 677

225-204-0120	5-2		1	4480	<u>303 905</u> 286 298	<u>320 100</u> 286 298	<u>314 643</u> 286 298	<u>304 179</u> 286 298	<u>331 944</u> 286 298	<u>339 731</u> 286 298
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>316 576</u> 298 721	<u>332 771</u> 298 721	<u>327 315</u> 298 721	<u>316 851</u> 298 721	<u>344 615</u> 298 721	<u>352 402</u> 298 721
225-204-0129	3-		1	4300	<u>328 493</u> 310 872	<u>344 037</u> 310 872	<u>338 800</u> 310 872	<u>328 756</u> 310 872	<u>355 405</u> 310 872	<u>362 879</u> 310 872
225-204-0131	5-		1	6250	<u>470 546</u> 445 070	<u>493 139</u> 445 070	<u>485 527</u> 445 070	<u>470 929</u> 445 070	<u>509 663</u> 445 070	<u>520 526</u> 445 070
225-204-0156	3- 5		1	4800	<u>249 800</u> 232 422	<u>267 152</u> 232 422	<u>261 306</u> 232 422	<u>250 094</u> 232 422	<u>279 842</u> 232 422	<u>288 185</u> 232 422
225-204-0157	5- 5		1	6300	<u>340 932</u> 317 867	<u>363 706</u> 317 867	<u>356 033</u> 317 867	<u>341 318</u> 317 867	<u>380 362</u> 317 867	<u>391 312</u> 317 867
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>44 011</u> 41 198	<u>46 722</u> 41 198	<u>45 809</u> 41 198	<u>44 057</u> 41 198	<u>48 705</u> 41 198	<u>50 009</u> 41 198
225-204-0303	95-2		1	750	<u>52 905</u> 49 917	<u>55 616</u> 49 917	<u>54 702</u> 49 917	<u>52 950</u> 49 917	<u>57 599</u> 49 917	<u>58 902</u> 49 917
225-204-0304	95-3		1	800	<u>28 770</u> 26 126	<u>31 662</u> 26 126	<u>30 688</u> 26 126	<u>28 819</u> 26 126	<u>33 777</u> 26 126	<u>35 168</u> 26 126
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>41 989</u> 38 565	<u>45 604</u> 38 565	<u>44 386</u> 38 565	<u>42 050</u> 38 565	<u>48 247</u> 38 565	<u>49 986</u> 38 565
225-204-0307	105		1	1175	<u>95 677</u> 90 746	<u>99 925</u> 90 746	<u>98 494</u> 90 746	<u>95 749</u> 90 746	<u>103 031</u> 90 746	<u>105 073</u> 90 746
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>56 847</u> 52 677	<u>61 095</u> 52 677	<u>59 664</u> 52 677	<u>56 919</u> 52 677	<u>64 201</u> 52 677	<u>66 243</u> 52 677

225-204-0309	105-5		1	1125	<u>54 773</u> 52 433	<u>55 217</u> 52 433	<u>62 019</u> 52 433	<u>60 890</u> 52 433	<u>56 580</u> 52 433	<u>56 666</u> 52 433	<u>56 213</u> 52 433
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>49 070</u> 46 843	<u>49 514</u> 46 843	<u>56 317</u> 46 843	<u>55 188</u> 46 843	<u>50 878</u> 46 843	<u>50 964</u> 46 843	<u>50 510</u> 46 843
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>52 934</u> 50 625	<u>53 380</u> 50 625	<u>60 213</u> 50 625	<u>59 079</u> 50 625	<u>54 750</u> 50 625	<u>54 836</u> 50 625	<u>54 381</u> 50 625
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>221 616</u> 213 277	<u>223 017</u> 213 277	<u>244 483</u> 213 277	<u>240 920</u> 213 277	<u>227 319</u> 213 277	<u>227 591</u> 213 277	<u>226 160</u> 213 277
225-204-0320	7-3		1	1820	<u>117 351</u> 113 002	<u>118 069</u> 113 002	<u>129 074</u> 113 002	<u>127 247</u> 113 002	<u>120 275</u> 113 002	<u>120 414</u> 113 002	<u>119 681</u> 113 002
225-204-0600	937-92										
225-204-0601	1		1	800	<u>63 289</u> 61 148	<u>63 605</u> 61 148	<u>68 442</u> 61 148	<u>67 639</u> 61 148	<u>64 574</u> 61 148	<u>64 635</u> 61 148	<u>64 313</u> 61 148
225-204-0602	2		1	675	<u>51 423</u> 49 655	<u>51 689</u> 49 655	<u>55 771</u> 49 655	<u>55 093</u> 49 655	<u>52 507</u> 49 655	<u>52 559</u> 49 655	<u>52 287</u> 49 655
225-204-0603	3		1	550	<u>45 876</u> 44 357	<u>46 093</u> 44 357	<u>49 418</u> 44 357	<u>48 866</u> 44 357	<u>46 759</u> 44 357	<u>46 801</u> 44 357	<u>46 580</u> 44 357
225-204-0604	4		1	475	<u>40 390</u> 39 064	<u>40 577</u> 39 064	<u>43 449</u> 39 064	<u>42 973</u> 39 064	<u>41 153</u> 39 064	<u>41 189</u> 39 064	<u>40 998</u> 39 064
225-204-0605	5		1	400	<u>34 404</u> 33 280	<u>34 562</u> 33 280	<u>36 981</u> 33 280	<u>36 579</u> 33 280	<u>35 047</u> 33 280	<u>35 077</u> 33 280	<u>34 916</u> 33 280
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>36 437</u> 35 272	<u>36 594</u> 35 272	<u>39 013</u> 35 272	<u>38 612</u> 35 272	<u>37 079</u> 35 272	<u>37 110</u> 35 272	<u>36 949</u> 35 272
225-204-0607	-1		1	300	<u>19 141</u> 18 428	<u>19 260</u> 18 428	<u>21 074</u> 18 428	<u>20 773</u> 18 428	<u>19 623</u> 18 428	<u>19 646</u> 18 428	<u>19 525</u> 18 428

225-204-0309	105-5		1	1125	<u>56 465</u> 52 433	<u>60 532</u> 52 433	<u>59 162</u> 52 433	<u>56 534</u> 52 433	<u>63 506</u> 52 433	<u>65 462</u> 52 433
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>50 763</u> 46 843	<u>54 830</u> 46 843	<u>53 460</u> 46 843	<u>50 832</u> 46 843	<u>57 804</u> 46 843	<u>59 759</u> 46 843
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>54 634</u> 50 625	<u>58 719</u> 50 625	<u>57 343</u> 50 625	<u>54 703</u> 50 625	<u>61 707</u> 50 625	<u>63 671</u> 50 625
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>226 957</u> 213 277	<u>239 790</u> 213 277	<u>235 466</u> 213 277	<u>227 174</u> 213 277	<u>249 175</u> 213 277	<u>255 346</u> 213 277
225-204-0320	7-3		1	1820	<u>120 089</u> 113 002	<u>126 668</u> 113 002	<u>124 451</u> 113 002	<u>120 200</u> 113 002	<u>131 480</u> 113 002	<u>134 643</u> 113 002
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>64 492</u> 61 148	<u>67 384</u> 61 148	<u>66 410</u> 61 148	<u>64 541</u> 61 148	<u>69 499</u> 61 148	<u>70 890</u> 61 148
225-204-0602	2		1	675	<u>52 438</u> 49 655	<u>54 878</u> 49 655	<u>54 056</u> 49 655	<u>52 480</u> 49 655	<u>56 663</u> 49 655	<u>57 836</u> 49 655
225-204-0603	3		1	550	<u>46 703</u> 44 357	<u>48 691</u> 44 357	<u>48 022</u> 44 357	<u>46 737</u> 44 357	<u>50 145</u> 44 357	<u>51 101</u> 44 357
225-204-0604	4		1	475	<u>41 104</u> 39 064	<u>42 822</u> 39 064	<u>42 243</u> 39 064	<u>41 134</u> 39 064	<u>44 077</u> 39 064	<u>44 903</u> 39 064
225-204-0605	5		1	400	<u>35 006</u> 33 280	<u>36 452</u> 33 280	<u>35 965</u> 33 280	<u>35 030</u> 33 280	<u>37 509</u> 33 280	<u>38 205</u> 33 280
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>37 038</u> 35 272	<u>38 484</u> 35 272	<u>37 997</u> 35 272	<u>37 063</u> 35 272	<u>39 542</u> 35 272	<u>40 237</u> 35 272
225-204-0607	-1		1	300	<u>19 593</u> 18 428	<u>20 677</u> 18 428	<u>20 312</u> 18 428	<u>19 611</u> 18 428	<u>21 470</u> 18 428	<u>21 992</u> 18 428

225-204-1500	13015-2012										
225-204-1504	5		1	500	<u>48 973</u> 47 450	<u>49 170</u> 47 450	<u>52 193</u> 47 450	<u>51 692</u> 47 450	<u>49 776</u> 47 450	<u>49 814</u> 47 450	<u>49 613</u> 47 450
225-204-1512	1		1	500	<u>37 005</u> 35 717	<u>37 202</u> 35 717	<u>40 226</u> 35 717	<u>39 724</u> 35 717	<u>37 808</u> 35 717	<u>37 846</u> 35 717	<u>37 645</u> 35 717

225-205.

225-205-0100	13015-2012												
225-205-0104	4		1	90	$\frac{3\,238}{3\,074}$	$\frac{3\,274}{3\,074}$	$\frac{3\,818}{3\,074}$	$\frac{3\,728}{3\,074}$	$\frac{3\,383}{3\,074}$	$\frac{3\,390}{3\,074}$	$\frac{3\,354}{3\,074}$	$\frac{3\,374}{3\,074}$	$\frac{3\,699}{3\,074}$
225-205-0105	5		1	130	$\frac{3\,838}{3\,616}$	$\frac{3\,889}{3\,616}$	$\frac{4\,675}{3\,616}$	$\frac{4\,544}{3\,616}$	$\frac{4\,046}{3\,616}$	$\frac{4\,056}{3\,616}$	$\frac{4\,004}{3\,616}$	$\frac{4\,033}{3\,616}$	$\frac{4\,503}{3\,616}$
225-205-0106	6		1	180	$\frac{4\,448}{4\,158}$	$\frac{4\,519}{4\,158}$	$\frac{5\,608}{4\,158}$	$\frac{5\,427}{4\,158}$	$\frac{4\,737}{4\,158}$	$\frac{4\,751}{4\,158}$	$\frac{4\,679}{4\,158}$	$\frac{4\,719}{4\,158}$	$\frac{5\,370}{4\,158}$

226.**226-1.****226-101.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					,					
225-204-1500	13015-2012									
225-204-1504	5		1	500	$\frac{49\,725}{47\,450}$	$\frac{51\,533}{47\,450}$	$\frac{50\,924}{47\,450}$	$\frac{49\,756}{47\,450}$	$\frac{52\,854}{47\,450}$	$\frac{53\,723}{47\,450}$
225-204-1512	1		1	500	$\frac{37\,757}{35\,717}$	$\frac{39\,565}{35\,717}$	$\frac{38\,956}{35\,717}$	$\frac{37\,788}{35\,717}$	$\frac{40\,887}{35\,717}$	$\frac{41\,756}{35\,717}$

					,			
225-205-0100	13015-2012							
225-205-0104	4		1	90	$\frac{3\,590}{3\,074}$	$\frac{3\,379}{3\,074}$	$\frac{3\,937}{3\,074}$	$\frac{4\,094}{3\,074}$
225-205-0105	5		1	130	$\frac{4\,345}{3\,616}$	$\frac{4\,041}{3\,616}$	$\frac{4\,847}{3\,616}$	$\frac{5\,073}{3\,616}$
225-205-0106	6		1	180	$\frac{5\,150}{4\,158}$	$\frac{4\,730}{4\,158}$	$\frac{5\,846}{4\,158}$	$\frac{6\,158}{4\,158}$

					,						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

226-101-0100	350 19804-2012 ,										
226-101-0101	350 , 1 19804-2012 ,		1	311	<u>14 815</u> 14 175	<u>14 938</u> 14 175	<u>16 819</u> 14 175	<u>16 507</u> 14 175	<u>15 315</u> 14 175	<u>15 339</u> 14 175	<u>15 214</u> 14 175
226-101-0102	350 , 2 19804-2012 ,		1	310,7	<u>17 056</u> 16 372	<u>17 178</u> 16 372	<u>19 057</u> 16 372	<u>18 745</u> 16 372	<u>17 555</u> 16 372	<u>17 579</u> 16 372	<u>17 453</u> 16 372
226-101-0103	350 , 3 19804-2012 ,		1	310	<u>19 763</u> 19 027	<u>19 885</u> 19 027	<u>21 760</u> 19 027	<u>21 449</u> 19 027	<u>20 261</u> 19 027	<u>20 285</u> 19 027	<u>20 160</u> 19 027
226-101-0104	350 , 4 19804-2012 ,		1	309,8	<u>23 310</u> 22 505	<u>23 432</u> 22 505	<u>25 306</u> 22 505	<u>24 995</u> 22 505	<u>23 808</u> 22 505	<u>23 832</u> 22 505	<u>23 707</u> 22 505
226-101-0105	350 , 5 19804-2012 ,		1	309,4	<u>24 914</u> 24 078	<u>25 037</u> 24 078	<u>26 907</u> 24 078	<u>26 597</u> 24 078	<u>25 412</u> 24 078	<u>25 435</u> 24 078	<u>25 311</u> 24 078
226-101-0106	350 , 6 19804-2012 ,		1	309	<u>30 848</u> 29 896	<u>30 970</u> 29 896	<u>32 839</u> 29 896	<u>32 529</u> 29 896	<u>31 345</u> 29 896	<u>31 369</u> 29 896	<u>31 244</u> 29 896
226-101-0107	350 , 7 19804-2012 ,		1	308,7	<u>34 946</u> 33 913	<u>35 068</u> 33 913	<u>36 934</u> 33 913	<u>36 625</u> 33 913	<u>35 442</u> 33 913	<u>35 465</u> 33 913	<u>35 341</u> 33 913
226-101-0200	400 19804-2012 ,										

226-101-0203	400 , 4 19804-2012 ,		1	404,9	<u>24 881</u> 23 937	<u>25 040</u> 23 937	<u>27 489</u> 23 937	<u>27 082</u> 23 937	<u>25 531</u> 23 937	<u>25 562</u> 23 937	<u>25 399</u> 23 937
226-101-0204	400 , 5 19804-2012 ,		1	407,2	<u>26 280</u> 25 307	<u>26 441</u> 25 307	<u>28 903</u> 25 307	<u>28 494</u> 25 307	<u>26 934</u> 25 307	<u>26 965</u> 25 307	<u>26 801</u> 25 307

226-102.

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>693 700</u> 670 535	<u>697 055</u> 670 535	<u>748 451</u> 670 535	<u>739 920</u> 670 535	<u>707 355</u> 670 535	<u>708 005</u> 670 535
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 053 770</u> 1 017 920	<u>1 059 099</u> 1 017 920	<u>1 140 728</u> 1 017 920	<u>1 127 178</u> 1 017 920	<u>1 075 458</u> 1 017 920	<u>1 076 491</u> 1 017 920
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 318 669</u> 1 274 587	<u>1 325 063</u> 1 274 587	<u>1 423 018</u> 1 274 587	<u>1 406 758</u> 1 274 587	<u>1 344 694</u> 1 274 587	<u>1 345 933</u> 1 274 587
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>554 078</u> 533 651	<u>557 433</u> 533 651	<u>608 829</u> 533 651	<u>600 297</u> 533 651	<u>567 733</u> 533 651	<u>568 383</u> 533 651
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>942 885</u> 910 143	<u>947 887</u> 910 143	<u>1 024 496</u> 910 143	<u>1 011 780</u> 910 143	<u>963 240</u> 910 143	<u>964 209</u> 910 143
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>999 231</u> 964 451	<u>1 004 560</u> 964 451	<u>1 086 188</u> 964 451	<u>1 072 639</u> 964 451	<u>1 020 919</u> 964 451	<u>1 021 951</u> 964 451
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>1 107 672</u> 1 068 966	<u>1 113 633</u> 1 068 966	<u>1 204 936</u> 1 068 966	<u>1 189 780</u> 1 068 966	<u>1 131 931</u> 1 068 966	<u>1 133 086</u> 1 068 966

226-101-0203	400 , 4 19804-2012 ,		1	404,9	<u>25 490</u> 23 937	<u>26 953</u> 23 937	<u>26 460</u> 23 937	<u>25 515</u> 23 937	<u>28 024</u> 23 937	<u>28 728</u> 23 937
226-101-0204	400 , 5 19804-2012 ,		1	407,2	<u>26 893</u> 25 307	<u>28 365</u> 25 307	<u>27 869</u> 25 307	<u>26 918</u> 25 307	<u>29 441</u> 25 307	<u>30 149</u> 25 307

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>704 581</u> 670 535	<u>706 488</u> 670 535	<u>737 215</u> 670 535	<u>726 863</u> 670 535	<u>707 008</u> 670 535	<u>759 687</u> 670 535
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 071 052</u> 1 017 920	<u>1 074 081</u> 1 017 920	<u>1 122 882</u> 1 017 920	<u>1 106 440</u> 1 017 920	<u>1 074 907</u> 1 017 920	<u>1 158 574</u> 1 017 920
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 339 406</u> 1 274 587	<u>1 343 042</u> 1 274 587	<u>1 401 603</u> 1 274 587	<u>1 381 873</u> 1 274 587	<u>1 344 033</u> 1 274 587	<u>1 444 433</u> 1 274 587
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>564 958</u> 533 651	<u>566 866</u> 533 651	<u>597 592</u> 533 651	<u>587 240</u> 533 651	<u>567 386</u> 533 651	<u>620 065</u> 533 651
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>959 104</u> 910 143	<u>961 947</u> 910 143	<u>1 007 748</u> 910 143	<u>992 317</u> 910 143	<u>962 723</u> 910 143	<u>1 041 245</u> 910 143
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>1 016 512</u> 964 451	<u>1 019 542</u> 964 451	<u>1 068 342</u> 964 451	<u>1 051 901</u> 964 451	<u>1 020 368</u> 964 451	<u>1 104 034</u> 964 451
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>1 127 002</u> 1 068 966	<u>1 130 390</u> 1 068 966	<u>1 184 975</u> 1 068 966	<u>1 166 585</u> 1 068 966	<u>1 131 315</u> 1 068 966	<u>1 224 897</u> 1 068 966

226-102-0100	13015-2012				
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>774 461</u> 670 535
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 182 038</u> 1 017 920
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 472 590</u> 1 274 587
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>634 839</u> 533 651
226-102-0111	2 14,06- 11 7		1	12670	<u>1 063 267</u> 910 143
226-102-0112	2 15- 11 7		1	13500	<u>1 127 498</u> 964 451
226-102-0113	2 16,76- 11- 7		1	15100	<u>1 251 142</u> 1 068 966

226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 242 202</u> 1 200 858	<u>1 248 163</u> 1 200 858	<u>1 339 466</u> 1 200 858	<u>1 324 310</u> 1 200 858	<u>1 266 460</u> 1 200 858	<u>1 267 615</u> 1 200 858
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>1 108 084</u> 1 068 131	<u>1 114 478</u> 1 068 131	<u>1 212 433</u> 1 068 131	<u>1 196 173</u> 1 068 131	<u>1 134 109</u> 1 068 131	<u>1 135 348</u> 1 068 131
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>159 907</u> 152 047	<u>161 565</u> 152 047	<u>186 961</u> 152 047	<u>182 745</u> 152 047	<u>166 655</u> 152 047	<u>166 976</u> 152 047
226-102-0206	18		1	5400	<u>208 628</u> 198 463	<u>210 760</u> 198 463	<u>243 411</u> 198 463	<u>237 992</u> 198 463	<u>217 304</u> 198 463	<u>217 717</u> 198 463
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>177 270</u> 169 069	<u>178 928</u> 169 069	<u>204 324</u> 169 069	<u>200 108</u> 169 069	<u>184 018</u> 169 069	<u>184 339</u> 169 069
226-102-0302	-18		1	5400	<u>231 292</u> 220 682	<u>233 423</u> 220 682	<u>266 075</u> 220 682	<u>260 655</u> 220 682	<u>239 967</u> 220 682	<u>240 380</u> 220 682
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>193 586</u> 185 009	<u>195 264</u> 185 009	<u>220 962</u> 185 009	<u>216 696</u> 185 009	<u>200 414</u> 185 009	<u>200 739</u> 185 009
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>218 665</u> 208 190	<u>220 836</u> 208 190	<u>254 092</u> 208 190	<u>248 572</u> 208 190	<u>227 501</u> 208 190	<u>227 921</u> 208 190
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>88 443</u> 84 234	<u>89 311</u> 84 234	<u>102 614</u> 84 234	<u>100 406</u> 84 234	<u>91 977</u> 84 234	<u>92 145</u> 84 234
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>109 522</u> 104 337	<u>110 588</u> 104 337	<u>126 914</u> 104 337	<u>124 204</u> 104 337	<u>113 860</u> 104 337	<u>114 066</u> 104 337
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>168 473</u> 160 669	<u>170 052</u> 160 669	<u>194 238</u> 160 669	<u>190 223</u> 160 669	<u>174 899</u> 160 669	<u>175 205</u> 160 669

226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 261 531</u> 1 200 858	<u>1 264 920</u> 1 200 858	<u>1 319 505</u> 1 200 858	<u>1 301 115</u> 1 200 858	<u>1 265 844</u> 1 200 858	<u>1 359 427</u> 1 200 858
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>1 128 821</u> 1 068 131	<u>1 132 456</u> 1 068 131	<u>1 191 018</u> 1 068 131	<u>1 171 288</u> 1 068 131	<u>1 133 448</u> 1 068 131	<u>1 233 848</u> 1 068 131
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>165 284</u> 152 047	<u>166 226</u> 152 047	<u>181 409</u> 152 047	<u>176 294</u> 152 047	<u>166 483</u> 152 047	<u>192 513</u> 152 047
226-102-0206	18		1	5400	<u>215 541</u> 198 463	<u>216 753</u> 198 463	<u>236 273</u> 198 463	<u>229 697</u> 198 463	<u>217 083</u> 198 463	<u>250 550</u> 198 463
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>182 647</u> 169 069	<u>183 589</u> 169 069	<u>198 772</u> 169 069	<u>193 657</u> 169 069	<u>183 846</u> 169 069	<u>209 876</u> 169 069
226-102-0302	-18		1	5400	<u>238 204</u> 220 682	<u>239 416</u> 220 682	<u>258 936</u> 220 682	<u>252 360</u> 220 682	<u>239 747</u> 220 682	<u>273 213</u> 220 682
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>199 027</u> 185 009	<u>199 980</u> 185 009	<u>215 343</u> 185 009	<u>210 167</u> 185 009	<u>200 240</u> 185 009	<u>226 580</u> 185 009
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>225 705</u> 208 190	<u>226 940</u> 208 190	<u>246 822</u> 208 190	<u>240 123</u> 208 190	<u>227 276</u> 208 190	<u>261 363</u> 208 190
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>91 259</u> 84 234	<u>91 753</u> 84 234	<u>99 705</u> 84 234	<u>97 026</u> 84 234	<u>91 887</u> 84 234	<u>105 522</u> 84 234
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>112 978</u> 104 337	<u>113 584</u> 104 337	<u>123 345</u> 104 337	<u>120 056</u> 104 337	<u>113 750</u> 104 337	<u>130 483</u> 104 337
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>173 593</u> 160 669	<u>174 491</u> 160 669	<u>188 950</u> 160 669	<u>184 079</u> 160 669	<u>174 735</u> 160 669	<u>199 526</u> 160 669

226-102-0114	2 16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 385 672</u> 1 200 858
226-102-0115	2 18- 11- 7		1	16200	<u>1 262 005</u> 1 068 131
226-102-0200	13015-2012				
226-102-0205	14		1	4200	<u>199 813</u> 152 047
226-102-0206	18		1	5400	<u>259 935</u> 198 463
226-102-0300	25912-2015				
226-102-0301	-14		1	4200	<u>217 176</u> 169 069
226-102-0302	-18		1	5400	<u>282 599</u> 220 682
226-102-0400	13015-2012				
226-102-0402	1-6		1	4250	<u>233 967</u> 185 009
226-102-0404	2-6		1	5500	<u>270 922</u> 208 190
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>109 346</u> 84 234
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>135 176</u> 104 337
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>206 478</u> 160 669

226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>203 150</u> 193 429	<u>205 163</u> 193 429	<u>236 001</u> 193 429	<u>230 882</u> 193 429	<u>211 343</u> 193 429	<u>211 733</u> 193 429
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>273 964</u> 260 380	<u>276 846</u> 260 380	<u>320 986</u> 260 380	<u>313 659</u> 260 380	<u>285 692</u> 260 380	<u>286 250</u> 260 380
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>343 245</u> 326 052	<u>346 916</u> 326 052	<u>403 149</u> 326 052	<u>393 815</u> 326 052	<u>358 185</u> 326 052	<u>358 897</u> 326 052
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>75 987</u> 71 703	<u>76 968</u> 71 703	<u>91 987</u> 71 703	<u>89 494</u> 71 703	<u>79 978</u> 71 703	<u>80 168</u> 71 703

226-103.

226-103-0100	13015-2012												
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>156 950</u> 151 623	<u>157 740</u> 151 623	<u>169 833</u> 151 623	<u>167 825</u> 151 623	<u>160 163</u> 151 623	<u>160 316</u> 151 623	<u>159 510</u> 151 623	<u>159 959</u> 151 623	<u>167 189</u> 151 623
226-103-0111	T75.15-TAIII-1		1	1300	<u>120 831</u> 116 999	<u>121 344</u> 116 999	<u>129 204</u> 116 999	<u>127 900</u> 116 999	<u>122 919</u> 116 999	<u>123 019</u> 116 999	<u>122 495</u> 116 999	<u>122 786</u> 116 999	<u>127 486</u> 116 999
226-103-1700	13015-2012												
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>120 141</u> 114 973	<u>121 128</u> 114 973	<u>136 244</u> 114 973	<u>133 735</u> 114 973	<u>124 157</u> 114 973	<u>124 349</u> 114 973	<u>123 341</u> 114 973	<u>123 902</u> 114 973	<u>132 940</u> 114 973
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>125 606</u> 119 881	<u>126 751</u> 119 881	<u>144 286</u> 119 881	<u>141 375</u> 119 881	<u>130 265</u> 119 881	<u>130 487</u> 119 881	<u>129 319</u> 119 881	<u>129 969</u> 119 881	<u>140 452</u> 119 881

226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>209 678</u> 193 429	<u>210 823</u> 193 429	<u>229 259</u> 193 429	<u>223 048</u> 193 429	<u>211 135</u> 193 429	<u>242 742</u> 193 429
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>283 309</u> 260 380	<u>284 947</u> 260 380	<u>311 336</u> 260 380	<u>302 445</u> 260 380	<u>285 394</u> 260 380	<u>330 636</u> 260 380
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>355 150</u> 326 052	<u>357 237</u> 326 052	<u>390 855</u> 326 052	<u>379 529</u> 326 052	<u>357 806</u> 326 052	<u>415 443</u> 326 052
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0602	³⁰ , 21924.0-84	3	1	2484	<u>79 167</u> 71 703	<u>79 724</u> 71 703	<u>88 704</u> 71 703	<u>85 678</u> 71 703	<u>79 876</u> 71 703	<u>95 271</u> 71 703

226-103-0100	13015-2012							
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>164 753</u> 151 623	<u>160 082</u> 151 623	<u>172 477</u> 151 623	<u>175 953</u> 151 623
226-103-0111	T75.15-TAIII-1		1	1300	<u>125 903</u> 116 999	<u>122 866</u> 116 999	<u>130 923</u> 116 999	<u>133 182</u> 116 999
226-103-1700	13015-2012							
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>129 895</u> 114 973	<u>124 055</u> 114 973	<u>139 549</u> 114 973	<u>143 894</u> 114 973
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>136 921</u> 119 881	<u>130 147</u> 119 881	<u>148 120</u> 119 881	<u>153 160</u> 119 881

8.04-08-2021

				,	
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>251 607</u> 193 429
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>343 324</u> 260 380
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>431 607</u> 326 052
226-102-0600	21924.0-84	3			
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>99 588</u> 71 703

226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>147 421</u> 140 481	<u>148 842</u> 140 481	<u>170 610</u> 140 481	<u>166 997</u> 140 481	<u>153 205</u> 140 481	<u>153 480</u> 140 481	<u>152 030</u> 140 481	<u>152 838</u> 140 481	<u>165 851</u> 140 481
226-103-1800	13015-2012												
226-103-1801	-1		1	720	<u>14 999</u> 13 895	<u>15 283</u> 13 895	<u>19 637</u> 13 895	<u>18 914</u> 13 895	<u>16 156</u> 13 895	<u>16 211</u> 13 895	<u>15 921</u> 13 895	<u>16 082</u> 13 895	<u>18 685</u> 13 895
226-103-1802	-2		1	960	<u>17 372</u> 15 951	<u>17 751</u> 15 951	<u>23 556</u> 15 951	<u>22 592</u> 15 951	<u>18 914</u> 15 951	<u>18 988</u> 15 951	<u>18 601</u> 15 951	<u>18 816</u> 15 951	<u>22 287</u> 15 951

226-104.

226-104-0100	13015-2012											
226-104-0104	-21		1	19700	<u>1 942 448</u> 1 877 766	<u>1 961 980</u> 1 877 766	<u>2 152 029</u> 1 877 766	<u>2 120 722</u> 1 877 766	<u>1 999 957</u> 1 877 766	<u>2 002 308</u> 1 877 766	<u>1 988 765</u> 1 877 766	<u>1 996 823</u> 1 877 766
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 334 941</u> 2 258 648	<u>2 357 348</u> 2 258 648	<u>2 575 373</u> 2 258 648	<u>2 539 458</u> 2 258 648	<u>2 400 916</u> 2 258 648	<u>2 403 613</u> 2 258 648	<u>2 388 076</u> 2 258 648	<u>2 397 320</u> 2 258 648
226-104-0109	-33		1	37700	<u>3 848 247</u> 3 721 896	<u>3 885 624</u> 3 721 896	<u>4 249 322</u> 3 721 896	<u>4 189 410</u> 3 721 896	<u>3 958 302</u> 3 721 896	<u>3 962 801</u> 3 721 896	<u>3 936 883</u> 3 721 896	<u>3 952 303</u> 3 721 896

226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>161 467</u> 140 481	<u>153 058</u> 140 481	<u>175 369</u> 140 481	<u>181 626</u> 140 481
226-103-1800	13015-2012							
226-103-1801	-1		1	720	<u>17 808</u> 13 895	<u>16 126</u> 13 895	<u>20 588</u> 13 895	<u>21 840</u> 13 895
226-103-1802	-2		1	960	<u>21 117</u> 15 951	<u>18 875</u> 15 951	<u>24 825</u> 15 951	<u>26 493</u> 15 951

226-104-0100	13015-2012								
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 110 796</u> 1 877 766	<u>2 070 487</u> 1 877 766	<u>1 997 406</u> 1 877 766	<u>2 193 262</u> 1 877 766	<u>2 247 475</u> 1 877 766
226-104-0108	-24		1	22600	<u>2 528 071</u> 2 258 648	<u>2 481 828</u> 2 258 648	<u>2 397 988</u> 2 258 648	<u>2 622 676</u> 2 258 648	<u>2 684 870</u> 2 258 648
226-104-0109	-33		1	37700	<u>4 170 414</u> 3 721 896	<u>4 093 275</u> 3 721 896	<u>3 953 418</u> 3 721 896	<u>4 328 229</u> 3 721 896	<u>4 431 978</u> 3 721 896

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2022 ж. (2-шығарылым)**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 г. (Выпуск 2)**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная