

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год (Выпуск 2)

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Нур-Султан 2022

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 08.06.2022 ж. № 114-НҚ бұйрығымен 10.06.2022 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 08.06.2022 года № 114-НҚ с 10.06.2022 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	1
211-2.	1
211-4.	13
211-5.	13
211-6.	15
212. , , ,	17
212-5.	17
213.	21
213-1.	21
213-3. , ,	23
221.	25
221-1.	25
222. ,	27
222-1. , ,	27
222-2. ,	31
222-3. , ,	33
225.	35
225-1.	35
225-2.	47
226.	55
226-1.	55

21.
211.
211-2.
211-201.

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3										
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,024}{4\,086}$	<u>6 257</u>	<u>8 537</u>	<u>8 672</u>	<u>6 420</u>	<u>7 445</u>	<u>6 765</u>	
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{4\,989}{4\,057}$	<u>6 212</u>	<u>8 476</u>	<u>8 610</u>	<u>6 374</u>	<u>7 392</u>	<u>6 717</u>	
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{4\,953}{4\,028}$	<u>6 167</u>	<u>8 415</u>	<u>8 548</u>	<u>6 328</u>	<u>7 339</u>	<u>6 668</u>	
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{4\,953}{4\,028}$	<u>6 167</u>	<u>8 415</u>	<u>8 548</u>	<u>6 328</u>	<u>7 339</u>	<u>6 668</u>	
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{4\,953}{4\,028}$	<u>6 167</u>	<u>8 415</u>	<u>8 548</u>	<u>6 328</u>	<u>7 339</u>	<u>6 668</u>	
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,897}{2\,999}$	<u>5 103</u>	<u>7 335</u>	<u>7 127</u>	<u>5 262</u>	<u>6 266</u>	<u>5 601</u>	
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,840}{2\,955}$	<u>5 029</u>	<u>7 228</u>	<u>7 023</u>	<u>5 186</u>	<u>6 174</u>	<u>5 519</u>	
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{3\,897}{2\,999}$	<u>5 103</u>	<u>7 335</u>	<u>7 127</u>	<u>5 262</u>	<u>6 266</u>	<u>5 601</u>	

					-	-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{6\,939}{4\,143}$	<u>8 537</u>	<u>8 088</u>	<u>6 175</u>	<u>7 404</u>	<u>8 885</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,889}{4\,113}$	<u>8 476</u>	<u>8 030</u>	<u>6 131</u>	<u>7 121</u>	<u>8 591</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,840}{4\,083}$	<u>8 415</u>	<u>7 972</u>	<u>6 087</u>	<u>7 298</u>	<u>8 758</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,840}{4\,083}$	<u>8 415</u>	<u>7 972</u>	<u>6 087</u>	<u>7 298</u>	<u>8 758</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,840}{4\,083}$	<u>8 415</u>	<u>7 972</u>	<u>6 087</u>	<u>7 298</u>	<u>8 758</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,600}{2\,888}$	<u>7 335</u>	<u>6 555</u>	<u>5 023</u>	<u>6 112</u>	<u>7 561</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,519}{2\,846}$	<u>7 228</u>	<u>6 459</u>	<u>4 950</u>	<u>6 023</u>	<u>7 451</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{5\,600}{2\,888}$	<u>7 335</u>	<u>6 555</u>	<u>5 023</u>	<u>6 112</u>	<u>7 561</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 108}{4\ 168}$	<u>6 340</u>	<u>8 621</u>	<u>8 835</u>	<u>6 503</u>	<u>7 528</u>	<u>6 848</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 071}{4\ 138}$	<u>6 295</u>	<u>8 559</u>	<u>8 772</u>	<u>6 456</u>	<u>7 474</u>	<u>6 800</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 035}{4\ 108}$	<u>6 250</u>	<u>8 497</u>	<u>8 709</u>	<u>6 410</u>	<u>7 421</u>	<u>6 751</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 035}{4\ 108}$	<u>6 250</u>	<u>8 497</u>	<u>8 709</u>	<u>6 410</u>	<u>7 421</u>	<u>6 751</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 035}{4\ 108}$	<u>6 250</u>	<u>8 497</u>	<u>8 709</u>	<u>6 410</u>	<u>7 421</u>	<u>6 751</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{3\ 958}{3\ 059}$	<u>5 164</u>	<u>7 396</u>	<u>7 259</u>	<u>5 324</u>	<u>6 327</u>	<u>5 662</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\ 901}{3\ 014}$	<u>5 089</u>	<u>7 288</u>	<u>7 153</u>	<u>5 246</u>	<u>6 235</u>	<u>5 579</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{3\ 958}{3\ 059}$	<u>5 164</u>	<u>7 396</u>	<u>7 259</u>	<u>5 324</u>	<u>6 327</u>	<u>5 662</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 193}{4\ 251}$	<u>6 425</u>	<u>8 706</u>	<u>9 001</u>	<u>6 588</u>	<u>7 613</u>	<u>6 933</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 156}{4\ 221}$	<u>6 379</u>	<u>8 643</u>	<u>8 937</u>	<u>6 541</u>	<u>7 559</u>	<u>6 884</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 119}{4\ 190}$	<u>6 333</u>	<u>8 581</u>	<u>8 873</u>	<u>6 494</u>	<u>7 504</u>	<u>6 834</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0200	300 1284-2004	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,023}{4\,225}$	<u>8 621</u>	<u>8 239</u>	<u>6 259</u>	<u>7 494</u>	<u>8 975</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{6\,973}{4\,195}$	<u>8 559</u>	<u>8 181</u>	<u>6 214</u>	<u>7 206</u>	<u>8 676</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{6\,923}{4\,165}$	<u>8 497</u>	<u>8 122</u>	<u>6 169</u>	<u>7 387</u>	<u>8 847</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{6\,923}{4\,165}$	<u>8 497</u>	<u>8 122</u>	<u>6 169</u>	<u>7 387</u>	<u>8 847</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{6\,923}{4\,165}$	<u>8 497</u>	<u>8 122</u>	<u>6 169</u>	<u>7 387</u>	<u>8 847</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,659}{2\,945}$	<u>7 396</u>	<u>6 676</u>	<u>5 085</u>	<u>6 178</u>	<u>7 627</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,577}{2\,902}$	<u>7 288</u>	<u>6 579</u>	<u>5 010</u>	<u>6 088</u>	<u>7 516</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{5\,659}{2\,945}$	<u>7 396</u>	<u>6 676</u>	<u>5 085</u>	<u>6 178</u>	<u>7 627</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,109}{4\,310}$	<u>8 706</u>	<u>8 394</u>	<u>6 344</u>	<u>7 586</u>	<u>9 067</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,059}{4\,279}$	<u>8 643</u>	<u>8 334</u>	<u>6 298</u>	<u>7 293</u>	<u>8 763</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,008}{4\,248}$	<u>8 581</u>	<u>8 274</u>	<u>6 253</u>	<u>7 478</u>	<u>8 937</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,119}{4\,190}$	<u>6 333</u>	<u>8 581</u>	<u>8 873</u>	<u>6 494</u>	<u>7 504</u>	<u>6 834</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,119}{4\,190}$	<u>6 333</u>	<u>8 581</u>	<u>8 873</u>	<u>6 494</u>	<u>7 504</u>	<u>6 834</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,021}{3\,120}$	<u>5 227</u>	<u>7 458</u>	<u>7 394</u>	<u>5 386</u>	<u>6 389</u>	<u>5 724</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{3\,962}{3\,074}$	<u>5 150</u>	<u>7 349</u>	<u>7 286</u>	<u>5 307</u>	<u>6 296</u>	<u>5 641</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{4\,021}{3\,120}$	<u>5 227</u>	<u>7 458</u>	<u>7 394</u>	<u>5 386</u>	<u>6 389</u>	<u>5 724</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,279}{4\,336}$	<u>6 512</u>	<u>8 792</u>	<u>9 171</u>	<u>6 675</u>	<u>7 700</u>	<u>7 020</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,242}{4\,305}$	<u>6 465</u>	<u>8 730</u>	<u>9 106</u>	<u>6 627</u>	<u>7 645</u>	<u>6 970</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,204}{4\,274}$	<u>6 419</u>	<u>8 667</u>	<u>9 040</u>	<u>6 579</u>	<u>7 590</u>	<u>6 920</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,204}{4\,274}$	<u>6 419</u>	<u>8 667</u>	<u>9 040</u>	<u>6 579</u>	<u>7 590</u>	<u>6 920</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,204}{4\,274}$	<u>6 419</u>	<u>8 667</u>	<u>9 040</u>	<u>6 579</u>	<u>7 590</u>	<u>6 920</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,084}{3\,182}$	<u>5 290</u>	<u>7 522</u>	<u>7 532</u>	<u>5 450</u>	<u>6 453</u>	<u>5 788</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,025}{3\,136}$	<u>5 213</u>	<u>7 412</u>	<u>7 422</u>	<u>5 370</u>	<u>6 359</u>	<u>5 703</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,008}{4\,248}$	<u>8 581</u>	<u>8 274</u>	<u>6 253</u>	<u>7 478</u>	<u>8 937</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,008}{4\,248}$	<u>8 581</u>	<u>8 274</u>	<u>6 253</u>	<u>7 478</u>	<u>8 937</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,719}{3\,004}$	<u>7 458</u>	<u>6 800</u>	<u>5 147</u>	<u>6 245</u>	<u>7 694</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,636}{2\,960}$	<u>7 349</u>	<u>6 700</u>	<u>5 072</u>	<u>6 154</u>	<u>7 582</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{5\,719}{3\,004}$	<u>7 458</u>	<u>6 800</u>	<u>5 147</u>	<u>6 245</u>	<u>7 694</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,197}{4\,396}$	<u>8 792</u>	<u>8 552</u>	<u>6 430</u>	<u>7 680</u>	<u>9 161</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,146}{4\,365}$	<u>8 730</u>	<u>8 490</u>	<u>6 385</u>	<u>7 381</u>	<u>8 852</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,094}{4\,333}$	<u>8 667</u>	<u>8 429</u>	<u>6 339</u>	<u>7 570</u>	<u>9 030</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,094}{4\,333}$	<u>8 667</u>	<u>8 429</u>	<u>6 339</u>	<u>7 570</u>	<u>9 030</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,094}{4\,333}$	<u>8 667</u>	<u>8 429</u>	<u>6 339</u>	<u>7 570</u>	<u>9 030</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,781}{3\,064}$	<u>7 522</u>	<u>6 926</u>	<u>5 211</u>	<u>6 313</u>	<u>7 762</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{5\,696}{3\,020}$	<u>7 412</u>	<u>6 825</u>	<u>5 135</u>	<u>6 221</u>	<u>7 649</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{4\,084}{3\,182}$	<u>5 290</u>	<u>7 522</u>	<u>7 532</u>	<u>5 450</u>	<u>6 453</u>	<u>5 788</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,504}{4\,556}$	<u>6 737</u>	<u>9 503</u>	<u>9 344</u>	<u>6 899</u>	<u>7 925</u>	<u>7 245</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,465}{4\,524}$	<u>6 688</u>	<u>7 768</u>	<u>9 278</u>	<u>6 850</u>	<u>7 868</u>	<u>7 193</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,426}{4\,491}$	<u>6 640</u>	<u>9 367</u>	<u>9 211</u>	<u>6 801</u>	<u>7 811</u>	<u>7 141</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,426}{4\,491}$	<u>6 640</u>	<u>9 367</u>	<u>9 211</u>	<u>6 801</u>	<u>7 811</u>	<u>7 141</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,426}{4\,491}$	<u>6 640</u>	<u>9 367</u>	<u>9 211</u>	<u>6 801</u>	<u>7 811</u>	<u>7 141</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,249}{3\,344}$	<u>5 455</u>	<u>8 162</u>	<u>7 673</u>	<u>5 615</u>	<u>6 618</u>	<u>5 953</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,187}{3\,295}$	<u>5 376</u>	<u>8 043</u>	<u>7 561</u>	<u>5 533</u>	<u>6 521</u>	<u>5 866</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{4\,249}{3\,344}$	<u>5 455</u>	<u>8 162</u>	<u>7 673</u>	<u>5 615</u>	<u>6 618</u>	<u>5 953</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,375}{4\,430}$	<u>6 607</u>	<u>9 503</u>	<u>9 521</u>	<u>6 899</u>	<u>7 796</u>	<u>7 116</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,337}{4\,398}$	<u>6 560</u>	<u>9 435</u>	<u>9 453</u>	<u>6 850</u>	<u>7 740</u>	<u>7 065</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{5\,781}{3\,064}$	<u>7 522</u>	<u>6 926</u>	<u>5 211</u>	<u>6 313</u>	<u>7 762</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,706}{4\,556}$	<u>9 503</u>	<u>8 712</u>	<u>6 655</u>	<u>7 776</u>	<u>9 742</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,651}{4\,524}$	<u>9 435</u>	<u>8 650</u>	<u>4 941</u>	<u>7 472</u>	<u>9 424</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,596}{4\,491}$	<u>9 367</u>	<u>8 588</u>	<u>6 560</u>	<u>7 665</u>	<u>9 603</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,596}{4\,491}$	<u>9 367</u>	<u>8 588</u>	<u>6 560</u>	<u>7 665</u>	<u>9 603</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,596}{4\,491}$	<u>9 367</u>	<u>8 588</u>	<u>6 560</u>	<u>7 665</u>	<u>9 603</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,404}{3\,344}$	<u>8 162</u>	<u>7 054</u>	<u>5 376</u>	<u>6 383</u>	<u>8 307</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,311}{3\,295}$	<u>8 043</u>	<u>6 951</u>	<u>5 297</u>	<u>6 290</u>	<u>8 186</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{6\,404}{3\,344}$	<u>8 162</u>	<u>7 054</u>	<u>5 376</u>	<u>6 383</u>	<u>8 307</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,577}{4\,430}$	<u>9 373</u>	<u>8 876</u>	<u>6 655</u>	<u>7 874</u>	<u>9 840</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,523}{4\,398}$	<u>9 307</u>	<u>8 813</u>	<u>6 608</u>	<u>7 564</u>	<u>9 516</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,298}{4\,366}$	<u>6 513</u>	<u>9 367</u>	<u>9 385</u>	<u>6 801</u>	<u>7 684</u>	<u>7 014</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,298}{4\,366}$	<u>6 513</u>	<u>9 367</u>	<u>9 385</u>	<u>6 801</u>	<u>7 684</u>	<u>7 014</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,298}{4\,366}$	<u>6 513</u>	<u>9 367</u>	<u>9 385</u>	<u>6 801</u>	<u>7 684</u>	<u>7 014</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,249}{3\,344}$	<u>5 455</u>	<u>7 846</u>	<u>7 816</u>	<u>5 615</u>	<u>6 618</u>	<u>5 953</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,187}{3\,295}$	<u>5 376</u>	<u>8 043</u>	<u>7 702</u>	<u>5 533</u>	<u>6 521</u>	<u>5 866</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{4\,249}{3\,344}$	<u>5 455</u>	<u>8 162</u>	<u>7 816</u>	<u>5 615</u>	<u>6 618</u>	<u>5 953</u>
211-201-0700	1284-2004 1200	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,504}{4\,556}$	<u>6 737</u>	<u>9 503</u>	<u>9 611</u>	<u>6 899</u>	<u>7 925</u>	<u>7 245</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,465}{4\,524}$	<u>6 688</u>	<u>9 435</u>	<u>9 542</u>	<u>6 850</u>	<u>7 868</u>	<u>7 193</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,426}{4\,491}$	<u>6 640</u>	<u>9 367</u>	<u>9 474</u>	<u>6 801</u>	<u>7 811</u>	<u>7 141</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,426}{4\,491}$	<u>6 640</u>	<u>9 367</u>	<u>9 474</u>	<u>6 801</u>	<u>7 811</u>	<u>7 141</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,426}{4\,491}$	<u>6 640</u>	<u>9 367</u>	<u>9 474</u>	<u>6 801</u>	<u>7 811</u>	<u>7 141</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,249}{3\,344}$	<u>5 455</u>	<u>8 162</u>	<u>7 889</u>	<u>5 615</u>	<u>6 618</u>	<u>5 953</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,469}{4\,366}$	<u>9 240</u>	<u>8 749</u>	<u>6 560</u>	<u>7 761</u>	<u>9 699</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,469}{4\,366}$	<u>9 240</u>	<u>8 749</u>	<u>6 560</u>	<u>7 761</u>	<u>9 699</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,469}{4\,366}$	<u>9 240</u>	<u>8 749</u>	<u>6 560</u>	<u>7 761</u>	<u>9 699</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,404}{3\,344}$	<u>8 162</u>	<u>7 185</u>	<u>5 060</u>	<u>6 454</u>	<u>8 378</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,311}{3\,295}$	<u>8 043</u>	<u>7 080</u>	<u>5 297</u>	<u>6 360</u>	<u>8 256</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{6\,404}{3\,344}$	<u>8 162</u>	<u>7 185</u>	<u>5 376</u>	<u>6 454</u>	<u>8 378</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,819}{4\,620}$	<u>9 503</u>	<u>8 960</u>	<u>6 655</u>	<u>7 924</u>	<u>9 890</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,763}{4\,587}$	<u>9 435</u>	<u>8 896</u>	<u>6 608</u>	<u>7 611</u>	<u>9 563</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,708}{4\,554}$	<u>9 367</u>	<u>8 832</u>	<u>6 560</u>	<u>7 810</u>	<u>9 749</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,708}{4\,554}$	<u>9 367</u>	<u>8 832</u>	<u>6 560</u>	<u>7 810</u>	<u>9 749</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,708}{4\,554}$	<u>9 367</u>	<u>8 832</u>	<u>6 560</u>	<u>7 810</u>	<u>9 749</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,325}{3\,220}$	<u>8 162</u>	<u>7 252</u>	<u>5 376</u>	<u>6 490</u>	<u>8 415</u>

						-	-	-	-	-	-
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,187}{3\,295}$	<u>5 376</u>	<u>8 043</u>	<u>7 774</u>	<u>5 533</u>	<u>6 521</u>	<u>5 866</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{4\,249}{3\,344}$	<u>5 455</u>	<u>8 162</u>	<u>7 889</u>	<u>5 615</u>	<u>6 618</u>	<u>5 953</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,504}{4\,556}$	<u>6 737</u>	<u>9 503</u>	<u>9 611</u>	<u>6 899</u>	<u>7 925</u>	<u>7 245</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,465}{4\,524}$	<u>6 688</u>	<u>9 435</u>	<u>9 542</u>	<u>6 850</u>	<u>7 868</u>	<u>7 193</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,426}{4\,491}$	<u>6 640</u>	<u>9 367</u>	<u>9 474</u>	<u>6 801</u>	<u>7 811</u>	<u>7 141</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,426}{4\,491}$	<u>6 640</u>	<u>9 367</u>	<u>9 474</u>	<u>6 801</u>	<u>7 811</u>	<u>7 141</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,426}{4\,491}$	<u>6 640</u>	<u>9 367</u>	<u>9 474</u>	<u>6 801</u>	<u>7 811</u>	<u>7 141</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{4\,249}{3\,344}$	<u>5 455</u>	<u>8 162</u>	<u>7 889</u>	<u>5 615</u>	<u>6 618</u>	<u>5 953</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,187}{3\,295}$	<u>5 376</u>	<u>8 043</u>	<u>7 774</u>	<u>5 533</u>	<u>6 521</u>	<u>5 866</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{4\,249}{3\,344}$	<u>5 455</u>	<u>8 162</u>	<u>7 889</u>	<u>5 615</u>	<u>6 618</u>	<u>5 953</u>

					-	-	-	-	-	-
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,233}{3\,173}$	<u>8 043</u>	<u>7 146</u>	<u>5 297</u>	<u>6 396</u>	<u>8 292</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{6\,325}{3\,220}$	<u>8 162</u>	<u>7 252</u>	<u>5 376</u>	<u>6 490</u>	<u>8 415</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{7\,819}{4\,620}$	<u>9 503</u>	<u>8 960</u>	<u>6 655</u>	<u>7 924</u>	<u>9 890</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{7\,763}{4\,587}$	<u>9 435</u>	<u>8 896</u>	<u>6 608</u>	<u>7 611</u>	<u>9 563</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{7\,708}{4\,554}$	<u>9 367</u>	<u>8 832</u>	<u>6 560</u>	<u>7 810</u>	<u>9 749</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{7\,708}{4\,554}$	<u>9 367</u>	<u>8 832</u>	<u>6 560</u>	<u>7 810</u>	<u>9 749</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{7\,708}{4\,554}$	<u>9 367</u>	<u>8 832</u>	<u>6 560</u>	<u>7 810</u>	<u>9 749</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{6\,325}{3\,220}$	<u>8 162</u>	<u>7 252</u>	<u>5 376</u>	<u>6 490</u>	<u>8 415</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{6\,233}{3\,173}$	<u>8 043</u>	<u>7 146</u>	<u>5 297</u>	<u>6 396</u>	<u>8 292</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{6\,325}{3\,220}$	<u>8 162</u>	<u>7 252</u>	<u>5 376</u>	<u>6 490</u>	<u>8 415</u>

211-206.

					-	-	-
211-206-0100	7392-2014	3					
211-206-0101	7392-2014 25-60	3	1	1360	<u>7 957</u>	<u>6 326</u> 3 197	<u>7 324</u>

211-4.**211-401.**

					-	-	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 687</u>	<u>6 447</u>	<u>7 946</u>	<u>3 658</u>	<u>6 148</u> 2 712	<u>7 248</u>	<u>3 396</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500		<u>8 272</u>	<u>7 946</u>	<u>3 658</u>	<u>6 148</u> 2 712	<u>7 248</u>	<u>3 396</u>

211-402.

					-	-	-
211-402-0100							
211-402-0101			1	1000	<u>5 851</u> 5 376	<u>4 652</u> 2 350	<u>5 386</u> 4 920

				,	-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500					
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>10 569</u>	<u>8 675</u>	<u>10 569</u>	<u>6 330</u>	<u>10 205</u>

211-5.
211-501.

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	0-5	3	1	1500	$\frac{3\,310}{2\,237}$	<u>4 724</u>	<u>7 484</u>	<u>7 808</u>	<u>4 695</u>	$\frac{6\,009}{2\,576}$	<u>7 110</u>	

211-6.
211-601.

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>7 738</u>	<u>7 235</u>	<u>9 396</u>	<u>7 738</u>	<u>7 738</u>	<u>10 536</u>	<u>7 975</u>	

211-603.

					,	.	-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3										
211-603-0101	0-10	3	1	1450	$\frac{4\,364}{3\,408}$	<u>5 640</u>	<u>8 505</u>	<u>8 350</u>	<u>5 809</u>	<u>6 871</u>	<u>6 167</u>	

				,	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3					
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>4 433</u>	<u>5 170</u>	<u>7 277</u>

				,	-	-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>5 820</u> <u>2 170</u>	<u>10 536</u>	<u>6 994</u>	<u>7 738</u>	<u>6 014</u>	<u>10 148</u>

				,	-	-	-	-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 628</u> <u>3 343</u>	<u>8 505</u>	<u>7 675</u>	<u>5 556</u>	<u>6 869</u>	<u>8 906</u>

						-	-	-	-	-	-
211-603-0102	0-20	3	1	1450	$\frac{4\ 364}{3\ 408}$	<u>5 640</u>	<u>8 505</u>	<u>8 350</u>	<u>5 809</u>	<u>6 871</u>	<u>6 167</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{4\ 364}{3\ 408}$	<u>5 640</u>	<u>8 505</u>	<u>8 350</u>	<u>5 809</u>	<u>6 871</u>	<u>6 167</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{4\ 364}{3\ 408}$	<u>5 640</u>	<u>8 505</u>	<u>8 350</u>	<u>5 809</u>	<u>6 871</u>	<u>6 167</u>

212. , , ,
212-5.
212-501.

						-	-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	$\frac{20\ 160}{18\ 984}$	$\frac{20\ 411}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 011}{18\ 984}$
212-501-0102	, II		1	1000	$\frac{20\ 738}{18\ 431}$	$\frac{20\ 738}{18\ 431}$	$\frac{20\ 738}{18\ 431}$	$\frac{20\ 738}{18\ 431}$	$\frac{20\ 738}{18\ 431}$	$\frac{20\ 738}{18\ 431}$	$\frac{20\ 738}{18\ 431}$
212-501-0103	, I		1	1000	$\frac{20\ 160}{18\ 984}$	$\frac{20\ 411}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 011}{18\ 984}$
212-501-0104	, II		1	1000	$\frac{20\ 160}{18\ 984}$	$\frac{20\ 411}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 302}{18\ 984}$	$\frac{21\ 011}{18\ 984}$
212-501-0200	1225-2019										

						-	-	-	-	-	-
212-501-0201	, I		1	1000	<u>20 667</u> 19 482	<u>20 918</u> 19 482	<u>21 809</u> 19 482	<u>21 809</u> 19 482	<u>21 809</u> 19 482	<u>21 809</u> 19 482	<u>21 519</u> 19 482
212-501-0202	, II		1	1000	<u>21 082</u> 19 888	<u>21 333</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>21 933</u> 19 888
212-501-0203	, I		1	1000	<u>21 082</u> 19 888	<u>21 333</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>21 933</u> 19 888
212-501-0204	, II		1	1000	<u>21 082</u> 19 888	<u>21 333</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>21 933</u> 19 888
212-501-0206	, I		1	1000	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089
212-501-0207	, II		1	1000	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>19 238</u> 18 080	<u>19 488</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 089</u> 18 080
212-501-0402	II		1	1000	<u>19 238</u> 18 080	<u>19 488</u> 18 080	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 465</u> 18 306

212-503.

-

						-	-	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002										

8.04-08-2021

					-	-	-	-	-	-
212-501-0201	I		1	1000	<u>21 809</u> 19 482	<u>21 809</u> 19 482	<u>21 809</u> 19 482	<u>21 712</u> 19 482	<u>21 809</u> 19 482	<u>21 809</u> 19 482
212-501-0202	II		1	1000	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 127</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888
212-501-0203	I		1	1000	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 127</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888
212-501-0204	II		1	1000	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 127</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888	<u>22 224</u> 19 888
212-501-0206	I		1	1000	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089
212-501-0207	II		1	1000	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089	<u>21 538</u> 20 089
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 283</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 380</u> 18 080
212-501-0402	II		1	1000	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 514</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306	<u>20 610</u> 18 306

					-	-	-	-	-	-
212-503-0100	-	31015-2002								

						-	-	-	-	-	-
212-503-0101	-10		1	1000	<u>26 448</u> 25 150	<u>26 699</u> 25 150	<u>26 291</u> 23 875	<u>26 291</u> 23 875	<u>26 291</u> 23 875	<u>26 291</u> 23 875	<u>26 145</u> 23 875
212-503-0102	-15		1	1000	<u>24 770</u> 23 504	<u>25 021</u> 23 504	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 306</u> 23 052
212-503-0103	-20		1	1000	<u>23 848</u> 22 600		<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600		<u>24 845</u> 22 600

213.**213-1.****213-101.**

						-	-	-	-	-	-
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>54 749</u> 45 201	<u>56 991</u> 45 201	<u>62 951</u> 45 201	<u>65 603</u> 45 201	<u>50 502</u> 45 201	<u>62 094</u> 45 201	<u>60 322</u> 45 201
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>73 191</u> 63 281	<u>75 433</u> 63 281	<u>81 393</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281	<u>68 944</u> 63 281	<u>80 536</u> 63 281	<u>78 764</u> 63 281
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>75 957</u> 65 993	<u>78 200</u> 65 993	<u>84 160</u> 65 993	<u>86 811</u> 65 993	<u>71 710</u> 65 993	<u>83 302</u> 65 993	<u>81 531</u> 65 993
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>77 802</u> 67 801	<u>80 044</u> 67 801	<u>86 004</u> 67 801	<u>88 656</u> 67 801	<u>73 554</u> 67 801	<u>85 146</u> 67 801	<u>83 375</u> 67 801

					-	-	-	-	-	-
212-503-0101	-10		1	1000	<u>26 291</u> 23 875	<u>26 291</u> 23 875	<u>26 291</u> 23 875	<u>26 194</u> 23 875	<u>26 291</u> 23 875	<u>26 291</u> 23 875
212-503-0102	-15		1	1000	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 355</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052	<u>25 452</u> 23 052
212-503-0103	-20		1	1000		<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600		<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600

					-	-	-	-	-	-
213-101-0300	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>60 972</u> 45 201	<u>65 603</u> 45 201	<u>65 603</u> 45 201	<u>50 102</u> 45 201	<u>65 603</u> 45 201	<u>65 603</u> 45 201
213-101-0400	250 120 65 530-2012	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>79 414</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281	<u>68 544</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281	<u>84 045</u> 63 281
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>82 181</u> 65 993	<u>86 811</u> 65 993	<u>86 811</u> 65 993	<u>71 310</u> 65 993	<u>86 811</u> 65 993	<u>86 811</u> 65 993
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>84 025</u> 67 801	<u>88 656</u> 67 801	<u>88 656</u> 67 801	<u>73 155</u> 67 801	<u>88 656</u> 67 801	<u>88 656</u> 67 801

						-	-	-	-	-	-
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>81 490</u> 71 417	<u>83 732</u> 71 417	<u>89 692</u> 71 417	<u>92 344</u> 71 417	<u>77 243</u> 71 417	<u>88 834</u> 71 417	<u>87 063</u> 71 417
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>87 023</u> 76 842	<u>89 265</u> 76 842	<u>95 225</u> 76 842	<u>97 877</u> 76 842	<u>82 775</u> 76 842	<u>94 367</u> 76 842	<u>92 596</u> 76 842
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>82 258</u> 71 417	<u>84 700</u> 71 417	<u>91 190</u> 71 417	<u>94 077</u> 71 417	<u>77 633</u> 71 417	<u>90 256</u> 71 417	<u>88 327</u> 71 417
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>114 532</u> 103 058	<u>116 973</u> 103 058	<u>123 463</u> 103 058	<u>126 351</u> 103 058	<u>109 907</u> 103 058	<u>122 529</u> 103 058	<u>120 601</u> 103 058
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>117 298</u> 105 770	<u>119 740</u> 105 770	<u>126 230</u> 105 770	<u>129 117</u> 105 770	<u>112 673</u> 105 770	<u>125 295</u> 105 770	<u>123 367</u> 105 770
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>120 987</u> 109 386	<u>123 428</u> 109 386	<u>129 918</u> 109 386	<u>132 805</u> 109 386	<u>116 362</u> 109 386	<u>128 984</u> 109 386	<u>127 055</u> 109 386
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>126 519</u> 114 810	<u>128 961</u> 114 810	<u>135 450</u> 114 810	<u>138 338</u> 114 810	<u>121 894</u> 114 810	<u>134 516</u> 114 810	<u>132 588</u> 114 810
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>135 740</u> 123 850	<u>138 182</u> 123 850	<u>144 671</u> 123 850	<u>147 559</u> 123 850	<u>131 115</u> 123 850	<u>143 737</u> 123 850	<u>141 809</u> 123 850

213-3.

, ,

					-	-	-	-	-	-
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>87 713</u> 71 417	<u>92 344</u> 71 417	<u>92 344</u> 71 417	<u>76 843</u> 71 417	<u>92 344</u> 71 417	<u>92 344</u> 71 417
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>93 246</u> 76 842	<u>97 877</u> 76 842	<u>97 877</u> 76 842	<u>82 376</u> 76 842	<u>97 877</u> 76 842	<u>97 877</u> 76 842
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>89 035</u> 71 417	<u>94 077</u> 71 417	<u>94 077</u> 71 417	<u>77 198</u> 71 417	<u>94 077</u> 71 417	<u>94 077</u> 71 417
213-101-0700	250 120 88 530-2012	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>121 308</u> 103 058	<u>126 351</u> 103 058	<u>126 351</u> 103 058	<u>109 472</u> 103 058	<u>126 351</u> 103 058	<u>126 351</u> 103 058
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>124 075</u> 105 770	<u>129 117</u> 105 770	<u>129 117</u> 105 770	<u>112 238</u> 105 770	<u>129 117</u> 105 770	<u>129 117</u> 105 770
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>127 763</u> 109 386	<u>132 805</u> 109 386	<u>132 805</u> 109 386	<u>115 926</u> 109 386	<u>132 805</u> 109 386	<u>132 805</u> 109 386
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>133 296</u> 114 810	<u>138 338</u> 114 810	<u>138 338</u> 114 810	<u>121 459</u> 114 810	<u>138 338</u> 114 810	<u>138 338</u> 114 810
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>142 516</u> 123 850	<u>147 559</u> 123 850	<u>147 559</u> 123 850	<u>130 680</u> 123 850	<u>147 559</u> 123 850	<u>147 559</u> 123 850

213-301.

						-	-	-	-	-	-
213-301-0100	31360-2007 ()	3									
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	$\frac{26\,469}{24\,951}$	$\frac{26\,819}{24\,951}$	$\frac{30\,884}{24\,951}$	$\frac{30\,884}{24\,951}$	$\frac{27\,895}{24\,951}$	$\frac{27\,963}{24\,951}$	$\frac{27\,606}{24\,951}$
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	$\frac{26\,724}{24\,951}$	$\frac{27\,162}{24\,951}$	$\frac{32\,243}{24\,951}$	$\frac{32\,243}{24\,951}$	$\frac{28\,507}{24\,951}$	$\frac{28\,592}{24\,951}$	$\frac{28\,145}{24\,951}$
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	$\frac{26\,579}{24\,951}$	$\frac{26\,967}{24\,951}$	$\frac{31\,472}{24\,951}$	$\frac{31\,472}{24\,951}$	$\frac{28\,160}{24\,951}$	$\frac{28\,235}{24\,951}$	$\frac{27\,839}{24\,951}$

22.**221.****221-1.****221-101.**

						-	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012										
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	$\frac{7\,870}{7\,459}$	$\frac{7\,960}{7\,459}$	$\frac{9\,339}{7\,459}$	$\frac{9\,110}{7\,459}$	$\frac{8\,236}{7\,459}$	$\frac{8\,254}{7\,459}$	$\frac{8\,162}{7\,459}$

					-	-	-	-	-	-
213-301-0100	31360-2007 ()	3								
213-301-0101	B1,5, D400	3	4	400	<u>27 805</u> 24 951	<u>30 884</u> 24 951	<u>29 933</u> 24 951	<u>27 859</u> 24 951	<u>30 884</u> 24 951	<u>30 884</u> 24 951
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>28 394</u> 24 951	<u>32 243</u> 24 951	<u>31 054</u> 24 951	<u>28 462</u> 24 951	<u>32 243</u> 24 951	<u>32 243</u> 24 951
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>28 059</u> 24 951	<u>31 472</u> 24 951	<u>30 418</u> 24 951	<u>28 120</u> 24 951	<u>31 472</u> 24 951	<u>31 472</u> 24 951

					-	-	-	-	-	-
221-101-0100	19804-2012									
221-101-0103	19804-2012 300		1	228	<u>8 213</u> 7 459	<u>9 037</u> 7 459	<u>8 759</u> 7 459	<u>8 227</u> 7 459	<u>9 640</u> 7 459	<u>10 036</u> 7 459

221-102.

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>32 752</u> 29 374	<u>33 712</u> 29 374	<u>48 417</u> 29 374	<u>45 976</u> 29 374	<u>36 659</u> 29 374	<u>36 845</u> 29 374	<u>35 865</u> 29 374	

221-104.

					,	.	-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93											
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2454	<u>52 804</u> 49 008	<u>53 773</u> 49 008	<u>68 611</u> 49 008	<u>66 148</u> 49 008	<u>56 746</u> 49 008	<u>56 934</u> 49 008	<u>55 945</u> 49 008	
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2454	<u>46 021</u> 42 358	<u>46 990</u> 42 358	<u>61 828</u> 42 358	<u>59 365</u> 42 358	<u>49 964</u> 42 358	<u>50 151</u> 42 358	<u>49 163</u> 42 358	

222.**222-1.****222-101.**

					,	.	-	-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3										

					-	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>36 411</u> 29 374	<u>45 202</u> 29 374	<u>42 240</u> 29 374	<u>36 560</u> 29 374	<u>51 632</u> 29 374	<u>55 859</u> 29 374

					-	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93									
221-104-0103	956-93 3,5 ' / 2	3	1	2454	<u>56 496</u> 49 008	<u>65 367</u> 49 008	<u>62 378</u> 49 008	<u>56 646</u> 49 008	<u>71 855</u> 49 008	<u>76 120</u> 49 008
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2454	<u>49 713</u> 42 358	<u>58 584</u> 42 358	<u>55 596</u> 42 358	<u>49 864</u> 42 358	<u>65 072</u> 42 358	<u>69 338</u> 42 358

					-	-	-	-	-
222-101-0100	13015-2012	3							

						-	-	-	-	-	-	-
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>97 130</u> 92 428	<u>98 112</u> 92 428	<u>113 150</u> 92 428	<u>110 654</u> 92 428	<u>101 126</u> 92 428	<u>101 316</u> 92 428	<u>100 314</u> 92 428	<u>100 872</u> 92 428

222-102.

						-	-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3										
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>122 923</u> 117 700	<u>123 910</u> 117 700	<u>139 026</u> 117 700	<u>136 517</u> 117 700	<u>126 939</u> 117 700	<u>127 130</u> 117 700	<u>126 123</u> 117 700	
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>104 959</u> 100 155	<u>105 922</u> 100 155	<u>120 682</u> 100 155	<u>118 232</u> 100 155	<u>108 880</u> 100 155	<u>109 067</u> 100 155	<u>108 083</u> 100 155	
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>101 304</u> 96 505	<u>102 291</u> 96 505	<u>117 408</u> 96 505	<u>114 899</u> 96 505	<u>105 321</u> 96 505	<u>105 512</u> 96 505	<u>104 505</u> 96 505	
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>95 919</u> 91 229	<u>96 904</u> 91 229	<u>112 003</u> 91 229	<u>109 497</u> 91 229	<u>99 930</u> 91 229	<u>100 121</u> 91 229	<u>99 115</u> 91 229	
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>93 649</u> 88 996	<u>94 638</u> 88 996	<u>109 778</u> 88 996	<u>107 265</u> 88 996	<u>97 672</u> 88 996	<u>97 864</u> 88 996	<u>96 855</u> 88 996	
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>111 008</u> 106 018	<u>111 996</u> 106 018	<u>127 118</u> 106 018	<u>124 608</u> 106 018	<u>115 026</u> 106 018	<u>115 218</u> 106 018	<u>114 210</u> 106 018	

					-	-	-	-	-
222-101-0101	13015-2012	3	1	2487	<u>109 862</u> 92 428	<u>106 833</u> 92 428	<u>101 024</u> 92 428	<u>116 438</u> 92 428	<u>120 760</u> 92 428

					-	-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>126 684</u> 117 700	<u>135 721</u> 117 700	<u>132 676</u> 117 700	<u>126 837</u> 117 700	<u>142 331</u> 117 700	<u>146 676</u> 117 700
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>108 631</u> 100 155	<u>117 455</u> 100 155	<u>114 482</u> 100 155	<u>108 781</u> 100 155	<u>123 909</u> 100 155	<u>128 151</u> 100 155
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>105 066</u> 96 505	<u>114 103</u> 96 505	<u>111 058</u> 96 505	<u>105 219</u> 96 505	<u>120 713</u> 96 505	<u>125 058</u> 96 505
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>99 676</u> 91 229	<u>108 702</u> 91 229	<u>105 661</u> 91 229	<u>99 828</u> 91 229	<u>115 304</u> 91 229	<u>119 644</u> 91 229
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>97 417</u> 88 996	<u>106 468</u> 88 996	<u>103 419</u> 88 996	<u>97 570</u> 88 996	<u>113 089</u> 88 996	<u>117 441</u> 88 996
222-102-0106	948-84 20 /	3	1	2501	<u>114 771</u> 106 018	<u>123 812</u> 106 018	<u>120 766</u> 106 018	<u>114 924</u> 106 018	<u>130 424</u> 106 018	<u>134 771</u> 106 018

					,	.	-	-	-	-	-
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>90 287</u> 85 699	<u>91 276</u> 85 699	<u>106 423</u> 85 699	<u>103 909</u> 85 699	<u>94 312</u> 85 699	<u>94 503</u> 85 699	<u>93 494</u> 85 699
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>114 631</u> 109 590	<u>115 611</u> 109 590	<u>130 625</u> 109 590	<u>128 133</u> 109 590	<u>118 620</u> 109 590	<u>118 810</u> 109 590	<u>117 810</u> 109 590
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>177 245</u> 170 960	<u>178 231</u> 170 960	<u>193 336</u> 170 960	<u>190 829</u> 170 960	<u>181 258</u> 170 960	<u>181 450</u> 170 960	<u>180 443</u> 170 960

222-2.
222-202.

					,	.	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>181 375</u> 174 972	<u>182 374</u> 174 972	<u>197 672</u> 174 972	<u>195 132</u> 174 972	<u>185 440</u> 174 972	<u>185 633</u> 174 972	<u>184 614</u> 174 972

222-203.

					,	.	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.									

					-	-	-	-	-	-
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>94 056</u> 85 699	<u>103 111</u> 85 699	<u>100 061</u> 85 699	<u>94 209</u> 85 699	<u>109 734</u> 85 699	<u>114 088</u> 85 699
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>118 367</u> 109 590	<u>127 343</u> 109 590	<u>124 319</u> 109 590	<u>118 519</u> 109 590	<u>133 907</u> 109 590	<u>138 223</u> 109 590
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>181 004</u> 170 960	<u>190 034</u> 170 960	<u>186 991</u> 170 960	<u>181 157</u> 170 960	<u>196 638</u> 170 960	<u>200 980</u> 170 960

					-	-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>185 181</u> 174 972	<u>194 327</u> 174 972	<u>191 246</u> 174 972	<u>185 336</u> 174 972	<u>201 016</u> 174 972	<u>205 413</u> 174 972

					-	-	-	-	-	-
222-203-0100	13015-2012	.								

					,	.	-	-	-	-	-
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>4 117</u> 3 980	<u>4 137</u> 3 980	<u>4 439</u> 3 980	<u>4 389</u> 3 980	<u>4 198</u> 3 980	<u>4 202</u> 3 980	<u>4 181</u> 3 980
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>4 745</u> 4 576	<u>4 772</u> 4 576	<u>5 180</u> 4 576	<u>5 112</u> 4 576	<u>4 854</u> 4 576	<u>4 859</u> 4 576	<u>4 832</u> 4 576
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>6 078</u> 5 808	<u>6 131</u> 5 808	<u>6 941</u> 5 808	<u>6 807</u> 5 808	<u>6 294</u> 5 808	<u>6 304</u> 5 808	<u>6 250</u> 5 808
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0303	9561-20168	2	1	303	<u>7 959</u> 7 462	<u>8 079</u> 7 462	<u>9 911</u> 7 462	<u>9 607</u> 7 462	<u>8 446</u> 7 462	<u>8 469</u> 7 462	<u>8 347</u> 7 462
222-203-0400	9561-2016	2									
222-203-0403	9561-20166	2	1	314	<u>10 781</u> 10 217	<u>10 905</u> 10 217	<u>12 804</u> 10 217	<u>12 489</u> 10 217	<u>11 286</u> 10 217	<u>11 310</u> 10 217	<u>11 183</u> 10 217
222-203-0404	9561-20168	2	1	314	<u>7 294</u> 6 798	<u>7 418</u> 6 798	<u>9 316</u> 6 798	<u>9 001</u> 6 798	<u>7 798</u> 6 798	<u>7 822</u> 6 798	<u>7 696</u> 6 798
222-203-0407	9561-201616	2	1	312	<u>14 662</u> 14 024	<u>14 785</u> 14 024	<u>16 672</u> 14 024	<u>16 359</u> 14 024	<u>15 163</u> 14 024	<u>15 187</u> 14 024	<u>15 062</u> 14 024

222-3.

, ,

					-	-	-	-	-	-
222-203-0101	4.4	.	1	50	<u>4 193</u> 3 980	<u>4 373</u> 3 980	<u>4 312</u> 3 980	<u>4 196</u> 3 980	<u>4 506</u> 3 980	<u>4 592</u> 3 980
222-203-0103	5.4	.	1	67,5	<u>4 847</u> 4 576	<u>5 091</u> 4 576	<u>5 008</u> 4 576	<u>4 851</u> 4 576	<u>5 269</u> 4 576	<u>5 386</u> 4 576
222-203-0105	6.4	.	1	134	<u>6 280</u> 5 808	<u>6 764</u> 5 808	<u>6 601</u> 5 808	<u>6 288</u> 5 808	<u>7 119</u> 5 808	<u>7 351</u> 5 808
222-203-0300	9561-2016	2								
222-203-0303	8 9561-2016	2	1	303	<u>8 415</u> 7 462	<u>9 510</u> 7 462	<u>9 141</u> 7 462	<u>8 433</u> 7 462	<u>10 311</u> 7 462	<u>10 838</u> 7 462
222-203-0400	9561-2016	2								
222-203-0403	6 9561-2016	2	1	314	<u>11 254</u> 10 217	<u>12 389</u> 10 217	<u>12 006</u> 10 217	<u>11 273</u> 10 217	<u>13 219</u> 10 217	<u>13 765</u> 10 217
222-203-0404	8 9561-2016	2	1	314	<u>7 766</u> 6 798	<u>8 901</u> 6 798	<u>8 519</u> 6 798	<u>7 785</u> 6 798	<u>9 731</u> 6 798	<u>10 277</u> 6 798
222-203-0407	16 9561-2016	2	1	312	<u>15 132</u> 14 024	<u>16 259</u> 14 024	<u>15 879</u> 14 024	<u>15 151</u> 14 024	<u>17 084</u> 14 024	<u>17 627</u> 14 024

222-301.

, ,

						-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 708</u> 3 533	<u>3 744</u> 3 533	<u>4 294</u> 3 533	<u>4 203</u> 3 533	<u>3 854</u> 3 533	<u>3 861</u> 3 533	<u>3 824</u> 3 533
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>14 224</u> 13 446	<u>14 400</u> 13 446	<u>17 084</u> 13 446	<u>16 639</u> 13 446	<u>14 938</u> 13 446	<u>14 972</u> 13 446	<u>14 793</u> 13 446
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>17 300</u> 16 542	<u>17 448</u> 16 542	<u>19 703</u> 16 542	<u>19 329</u> 16 542	<u>17 900</u> 16 542	<u>17 928</u> 16 542	<u>17 778</u> 16 542
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>12 452</u> 11 901	<u>12 560</u> 11 901	<u>14 211</u> 11 901	<u>13 937</u> 11 901	<u>12 891</u> 11 901	<u>12 912</u> 11 901	<u>12 802</u> 11 901
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>10 423</u> 9 844	<u>10 554</u> 9 844	<u>12 568</u> 9 844	<u>12 233</u> 9 844	<u>10 958</u> 9 844	<u>10 983</u> 9 844	<u>10 849</u> 9 844
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>10 029</u> 9 501	<u>10 146</u> 9 501	<u>11 930</u> 9 501	<u>11 633</u> 9 501	<u>10 503</u> 9 501	<u>10 526</u> 9 501	<u>10 407</u> 9 501

225.**225-1.****225-101.**

						-	-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016										

					-	-	-	-	-	-
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>3 845</u> 3 533	<u>4 174</u> 3 533	<u>4 063</u> 3 533	<u>3 850</u> 3 533	<u>4 414</u> 3 533	<u>4 573</u> 3 533
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>14 892</u> 13 446	<u>16 497</u> 13 446	<u>15 957</u> 13 446	<u>14 919</u> 13 446	<u>17 671</u> 13 446	<u>18 443</u> 13 446
222-301-0202	9818-2015	2	1	373	<u>17 862</u> 16 542	<u>19 210</u> 16 542	<u>18 756</u> 16 542	<u>17 884</u> 16 542	<u>20 196</u> 16 542	<u>20 844</u> 16 542
222-301-0203	9818-2015	2	1	273	<u>12 863</u> 11 901	<u>13 850</u> 11 901	<u>13 517</u> 11 901	<u>12 879</u> 11 901	<u>14 571</u> 11 901	<u>15 046</u> 11 901
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>10 924</u> 9 844	<u>12 127</u> 9 844	<u>11 722</u> 9 844	<u>10 944</u> 9 844	<u>13 008</u> 9 844	<u>13 587</u> 9 844
222-301-0302	9818-2015	2	1	295	<u>10 473</u> 9 501	<u>11 540</u> 9 501	<u>11 180</u> 9 501	<u>10 491</u> 9 501	<u>12 320</u> 9 501	<u>12 832</u> 9 501

					-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.							

						-	-	-	-	-	-	-
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>6 604</u> 6 328	<u>6 655</u> 6 328	<u>7 441</u> 6 328	<u>7 311</u> 6 328	<u>6 813</u> 6 328	<u>6 823</u> 6 328	<u>6 770</u> 6 328	<u>6 799</u> 6 328
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>7 187</u> 6 821	<u>7 266</u> 6 821	<u>8 475</u> 6 821	<u>8 275</u> 6 821	<u>7 508</u> 6 821	<u>7 524</u> 6 821	<u>7 443</u> 6 821	<u>7 488</u> 6 821
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>10 892</u> 10 229	<u>11 050</u> 10 229	<u>13 469</u> 10 229	<u>13 067</u> 10 229	<u>11 535</u> 10 229	<u>11 566</u> 10 229	<u>11 404</u> 10 229	<u>11 494</u> 10 229
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>14 318</u> 13 363	<u>14 555</u> 13 363	<u>18 183</u> 13 363	<u>17 581</u> 13 363	<u>15 282</u> 13 363	<u>15 328</u> 13 363	<u>15 086</u> 13 363	<u>15 221</u> 13 363
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>15 917</u> 14 862	<u>16 177</u> 14 862	<u>20 168</u> 14 862	<u>19 505</u> 14 862	<u>16 977</u> 14 862	<u>17 027</u> 14 862	<u>16 762</u> 14 862	<u>16 910</u> 14 862
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>20 677</u> 19 147	<u>21 072</u> 19 147	<u>27 119</u> 19 147	<u>26 115</u> 19 147	<u>22 284</u> 19 147	<u>22 360</u> 19 147	<u>21 957</u> 19 147	<u>22 182</u> 19 147
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>21 080</u> 19 564	<u>21 467</u> 19 564	<u>27 393</u> 19 564	<u>26 409</u> 19 564	<u>22 655</u> 19 564	<u>22 730</u> 19 564	<u>22 335</u> 19 564	<u>22 555</u> 19 564
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>29 943</u> 27 691	<u>30 527</u> 27 691	<u>39 476</u> 27 691	<u>37 991</u> 27 691	<u>32 321</u> 27 691	<u>32 434</u> 27 691	<u>31 838</u> 27 691	<u>32 170</u> 27 691
225-101-0200	8020-2016	.										
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 845</u> 7 634	<u>7 864</u> 7 634	<u>8 167</u> 7 634	<u>8 116</u> 7 634	<u>7 925</u> 7 634	<u>7 929</u> 7 634	<u>7 909</u> 7 634	<u>7 920</u> 7 634
225-101-0600	8020-2016	.										
225-101-0601	10	.	1	450	<u>15 178</u> 14 374	<u>15 355</u> 14 374	<u>18 076</u> 14 374	<u>17 625</u> 14 374	<u>15 901</u> 14 374	<u>15 935</u> 14 374	<u>15 754</u> 14 374	<u>15 855</u> 14 374
225-101-0602	15	.	1	950	<u>21 889</u> 20 391	<u>22 264</u> 20 391	<u>28 008</u> 20 391	<u>27 054</u> 20 391	<u>23 415</u> 20 391	<u>23 487</u> 20 391	<u>23 105</u> 20 391	<u>23 318</u> 20 391
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>32 950</u> 30 639	<u>33 534</u> 30 639	<u>42 483</u> 30 639	<u>40 998</u> 30 639	<u>35 328</u> 30 639	<u>35 441</u> 30 639	<u>34 845</u> 30 639	<u>35 177</u> 30 639

					-	-	-	-	-
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>7 269</u> 6 328	<u>7 111</u> 6 328	<u>6 807</u> 6 328	<u>7 613</u> 6 328	<u>7 839</u> 6 328
225-101-0104	10-3	.	1	200	<u>8 211</u> 6 821	<u>7 967</u> 6 821	<u>7 500</u> 6 821	<u>8 740</u> 6 821	<u>9 087</u> 6 821
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>12 940</u> 10 229	<u>12 453</u> 10 229	<u>11 519</u> 10 229	<u>13 998</u> 10 229	<u>14 693</u> 10 229
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>17 390</u> 13 363	<u>16 659</u> 13 363	<u>15 258</u> 13 363	<u>18 976</u> 13 363	<u>20 019</u> 13 363
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>19 295</u> 14 862	<u>18 492</u> 14 862	<u>16 950</u> 14 862	<u>21 040</u> 14 862	<u>22 188</u> 14 862
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>25 797</u> 19 147	<u>24 579</u> 19 147	<u>22 243</u> 19 147	<u>28 441</u> 19 147	<u>30 179</u> 19 147
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>26 097</u> 19 564	<u>24 904</u> 19 564	<u>22 615</u> 19 564	<u>28 688</u> 19 564	<u>30 392</u> 19 564
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>37 520</u> 27 691	<u>35 717</u> 27 691	<u>32 260</u> 27 691	<u>41 433</u> 27 691	<u>44 005</u> 27 691
225-101-0200	8020-2016	.							
225-101-0201	6	.	1	50	<u>8 100</u> 7 634	<u>8 040</u> 7 634	<u>7 923</u> 7 634	<u>8 233</u> 7 634	<u>8 320</u> 7 634
225-101-0600	8020-2016	.							
225-101-0601	10	.	1	450	<u>17 481</u> 14 374	<u>16 933</u> 14 374	<u>15 882</u> 14 374	<u>18 671</u> 14 374	<u>19 453</u> 14 374
225-101-0602	15	.	1	950	<u>26 752</u> 20 391	<u>25 595</u> 20 391	<u>23 376</u> 20 391	<u>29 264</u> 20 391	<u>30 915</u> 20 391
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>40 527</u> 30 639	<u>38 724</u> 30 639	<u>35 267</u> 30 639	<u>44 440</u> 30 639	<u>47 012</u> 30 639

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>13 976</u> 13 421	<u>14 075</u> 13 421	<u>15 587</u> 13 421	<u>15 336</u> 13 421	<u>14 378</u> 13 421	<u>14 397</u> 13 421	<u>14 296</u> 13 421	<u>14 352</u> 13 421
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>16 554</u> 15 948	<u>16 652</u> 15 948	<u>18 164</u> 15 948	<u>17 913</u> 15 948	<u>16 955</u> 15 948	<u>16 974</u> 15 948	<u>16 874</u> 15 948	<u>16 930</u> 15 948
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>22 440</u> 21 235	<u>22 709</u> 21 235	<u>26 820</u> 21 235	<u>26 138</u> 21 235	<u>23 533</u> 21 235	<u>23 585</u> 21 235	<u>23 311</u> 21 235	<u>23 463</u> 21 235
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>39 359</u> 37 822	<u>39 627</u> 37 822	<u>43 739</u> 37 822	<u>43 057</u> 37 822	<u>40 451</u> 37 822	<u>40 503</u> 37 822	<u>40 230</u> 37 822	<u>40 382</u> 37 822
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>36 430</u> 34 163	<u>36 975</u> 34 163	<u>45 319</u> 34 163	<u>43 934</u> 34 163	<u>38 647</u> 34 163	<u>38 753</u> 34 163	<u>38 197</u> 34 163	<u>38 506</u> 34 163
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>77 999</u> 74 917	<u>78 543</u> 74 917	<u>86 888</u> 74 917	<u>85 503</u> 74 917	<u>80 216</u> 74 917	<u>80 321</u> 74 917	<u>79 765</u> 74 917	<u>80 075</u> 74 917

225-104.

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.										
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>47 829</u> 46 329	<u>48 027</u> 46 329	<u>51 050</u> 46 329	<u>50 548</u> 46 329	<u>48 633</u> 46 329	<u>48 671</u> 46 329	<u>48 469</u> 46 329	
225-104-0200	30 24547-2016	.										
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>52 877</u> 50 715	<u>53 272</u> 50 715	<u>59 319</u> 50 715	<u>58 315</u> 50 715	<u>54 484</u> 50 715	<u>54 560</u> 50 715	<u>54 157</u> 50 715	

					-	-	-	-	-
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>15 256</u> 13 421	<u>14 952</u> 13 421	<u>14 368</u> 13 421	<u>15 917</u> 13 421	<u>16 352</u> 13 421
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>17 833</u> 15 948	<u>17 529</u> 15 948	<u>16 945</u> 15 948	<u>18 494</u> 15 948	<u>18 929</u> 15 948
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>25 922</u> 21 235	<u>25 093</u> 21 235	<u>23 505</u> 21 235	<u>27 719</u> 21 235	<u>28 901</u> 21 235
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>42 840</u> 37 822	<u>42 012</u> 37 822	<u>40 424</u> 37 822	<u>44 638</u> 37 822	<u>45 820</u> 37 822
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>43 495</u> 34 163	<u>41 814</u> 34 163	<u>38 591</u> 34 163	<u>47 143</u> 34 163	<u>49 542</u> 34 163
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>85 064</u> 74 917	<u>83 383</u> 74 917	<u>80 159</u> 74 917	<u>88 712</u> 74 917	<u>91 111</u> 74 917

					-	-	-	-	-	-
225-104-0100	30 24547-2016	.								
225-104-0118	2-100 (11)	.	1	500	<u>48 582</u> 46 329	<u>50 389</u> 46 329	<u>49 780</u> 46 329	<u>48 612</u> 46 329	<u>51 711</u> 46 329	<u>52 580</u> 46 329
225-104-0200	30 24547-2016	.								
225-104-0201	1.100	.	1	1000	<u>54 382</u> 50 715	<u>57 997</u> 50 715	<u>56 779</u> 50 715	<u>54 443</u> 50 715	<u>60 640</u> 50 715	<u>62 379</u> 50 715

						-	-	-	-	-	-
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>63 075</u> 60 488	<u>63 548</u> 60 488	<u>70 804</u> 60 488	<u>69 600</u> 60 488	<u>65 002</u> 60 488	<u>65 094</u> 60 488	<u>64 611</u> 60 488
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>108 681</u> 103 850	<u>109 628</u> 103 850	<u>124 140</u> 103 850	<u>121 731</u> 103 850	<u>112 537</u> 103 850	<u>112 720</u> 103 850	<u>111 753</u> 103 850
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>89 285</u> 85 172	<u>90 114</u> 85 172	<u>102 812</u> 85 172	<u>100 704</u> 85 172	<u>92 659</u> 85 172	<u>92 820</u> 85 172	<u>91 973</u> 85 172
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>106 528</u> 101 739	<u>107 475</u> 101 739	<u>121 987</u> 101 739	<u>119 578</u> 101 739	<u>110 383</u> 101 739	<u>110 567</u> 101 739	<u>109 600</u> 101 739
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>214 443</u> 204 838	<u>216 337</u> 204 838	<u>245 361</u> 204 838	<u>240 543</u> 204 838	<u>222 154</u> 204 838	<u>222 521</u> 204 838	<u>220 587</u> 204 838
225-104-0300	30 24547-2016	.									
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>155 447</u> 149 362	<u>156 513</u> 149 362	<u>172 839</u> 149 362	<u>170 129</u> 149 362	<u>159 785</u> 149 362	<u>159 991</u> 149 362	<u>158 904</u> 149 362
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>162 718</u> 153 340	<u>164 889</u> 153 340	<u>198 145</u> 153 340	<u>192 624</u> 153 340	<u>171 553</u> 153 340	<u>171 974</u> 153 340	<u>169 758</u> 153 340
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>187 755</u> 180 136	<u>189 137</u> 180 136	<u>210 300</u> 180 136	<u>206 787</u> 180 136	<u>193 378</u> 180 136	<u>193 646</u> 180 136	<u>192 236</u> 180 136
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>250 615</u> 240 976	<u>252 273</u> 240 976	<u>277 668</u> 240 976	<u>273 453</u> 240 976	<u>257 362</u> 240 976	<u>257 684</u> 240 976	<u>255 991</u> 240 976
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>241 715</u> 232 025	<u>243 452</u> 232 025	<u>270 056</u> 232 025	<u>265 640</u> 232 025	<u>248 783</u> 232 025	<u>249 120</u> 232 025	<u>247 347</u> 232 025
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>335 489</u> 322 385	<u>337 778</u> 322 385	<u>372 848</u> 322 385	<u>367 027</u> 322 385	<u>344 806</u> 322 385	<u>345 250</u> 322 385	<u>342 913</u> 322 385

					-	-	-	-	-	-
225-104-0205	2.100	.	1	1200	<u>64 880</u> 60 488	<u>69 218</u> 60 488	<u>67 756</u> 60 488	<u>64 953</u> 60 488	<u>72 390</u> 60 488	<u>74 476</u> 60 488
225-104-0207	2.200	.	1	2400	<u>112 292</u> 103 850	<u>120 967</u> 103 850	<u>118 045</u> 103 850	<u>112 439</u> 103 850	<u>127 313</u> 103 850	<u>131 484</u> 103 850
225-104-0217	5.100	.	1	2100	<u>92 445</u> 85 172	<u>100 036</u> 85 172	<u>97 478</u> 85 172	<u>92 573</u> 85 172	<u>105 588</u> 85 172	<u>109 238</u> 85 172
225-104-0221	6.100	.	1	2400	<u>110 139</u> 101 739	<u>118 814</u> 101 739	<u>115 891</u> 101 739	<u>110 286</u> 101 739	<u>125 160</u> 101 739	<u>129 331</u> 101 739
225-104-0223	6.200	.	1	4800	<u>221 664</u> 204 838	<u>239 016</u> 204 838	<u>233 170</u> 204 838	<u>221 958</u> 204 838	<u>251 706</u> 204 838	<u>260 049</u> 204 838
225-104-0300	30 24547-2016	.								
225-104-0305	11-170	.	1	2700	<u>159 509</u> 149 362	<u>169 270</u> 149 362	<u>165 981</u> 149 362	<u>159 675</u> 149 362	<u>176 408</u> 149 362	<u>181 101</u> 149 362
225-104-0309	13-170	.	1	5500	<u>170 992</u> 153 340	<u>190 874</u> 153 340	<u>184 176</u> 153 340	<u>171 329</u> 153 340	<u>205 415</u> 153 340	<u>214 975</u> 153 340
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0519	10.100 (47)	.	1	3500	<u>193 021</u> 180 136	<u>205 673</u> 180 136	<u>201 411</u> 180 136	<u>193 235</u> 180 136	<u>214 927</u> 180 136	<u>221 010</u> 180 136
225-104-0521	11.100 (48)	.	1	4200	<u>256 934</u> 240 976	<u>272 116</u> 240 976	<u>267 001</u> 240 976	<u>257 191</u> 240 976	<u>283 220</u> 240 976	<u>290 520</u> 240 976
225-104-0525	13.100 (49)	.	1	4400	<u>248 335</u> 232 025	<u>264 240</u> 232 025	<u>258 881</u> 232 025	<u>248 604</u> 232 025	<u>275 873</u> 232 025	<u>283 520</u> 232 025
225-104-0527	14.100 (50)	.	1	5800	<u>344 215</u> 322 385	<u>365 181</u> 322 385	<u>358 117</u> 322 385	<u>344 570</u> 322 385	<u>380 515</u> 322 385	<u>390 596</u> 322 385

						-	-	-	-	-	-
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>467 300</u> 447 900	<u>470 893</u> 447 900	<u>525 916</u> 447 900	<u>516 783</u> 447 900	<u>481 920</u> 447 900	<u>482 616</u> 447 900	<u>478 949</u> 447 900
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>637 486</u> 613 736	<u>641 433</u> 613 736	<u>701 899</u> 613 736	<u>691 862</u> 613 736	<u>653 551</u> 613 736	<u>654 316</u> 613 736	<u>650 287</u> 613 736
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>1 069 937</u> 1 033 546	<u>1 075 345</u> 1 033 546	<u>1 158 183</u> 1 033 546	<u>1 144 433</u> 1 033 546	<u>1 091 946</u> 1 033 546	<u>1 092 994</u> 1 033 546	<u>1 087 475</u> 1 033 546
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.									
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>222 137</u> 212 831	<u>223 874</u> 212 831	<u>250 478</u> 212 831	<u>246 062</u> 212 831	<u>229 205</u> 212 831	<u>229 542</u> 212 831	<u>227 769</u> 212 831
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>476 499</u> 456 018	<u>480 407</u> 456 018	<u>540 268</u> 456 018	<u>530 331</u> 456 018	<u>492 403</u> 456 018	<u>493 161</u> 456 018	<u>489 172</u> 456 018

225-107.

						-	-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.									
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>63 009</u> 59 523	<u>63 798</u> 59 523	<u>75 891</u> 59 523	<u>73 884</u> 59 523	<u>66 222</u> 59 523	<u>66 375</u> 59 523	<u>65 569</u> 59 523
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>47 841</u> 45 215	<u>48 433</u> 45 215	<u>57 503</u> 45 215	<u>55 997</u> 45 215	<u>50 251</u> 45 215	<u>50 365</u> 45 215	<u>49 761</u> 45 215

					-	-	-	-	-	-
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>480 991</u> 447 900	<u>513 887</u> 447 900	<u>502 804</u> 447 900	<u>481 548</u> 447 900	<u>537 946</u> 447 900	<u>553 762</u> 447 900
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>652 531</u> 613 736	<u>688 679</u> 613 736	<u>676 501</u> 613 736	<u>653 143</u> 613 736	<u>715 118</u> 613 736	<u>732 499</u> 613 736
225-104-0536	21.100 (96)	.	1	13700	<u>1 090 549</u> 1 033 546	<u>1 140 073</u> 1 033 546	<u>1 123 388</u> 1 033 546	<u>1 091 387</u> 1 033 546	<u>1 176 293</u> 1 033 546	<u>1 200 105</u> 1 033 546
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0609	35 (53)	.	1	4400	<u>228 757</u> 212 831	<u>244 662</u> 212 831	<u>239 303</u> 212 831	<u>229 026</u> 212 831	<u>256 295</u> 212 831	<u>263 942</u> 212 831
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>491 393</u> 456 018	<u>527 181</u> 456 018	<u>515 124</u> 456 018	<u>491 999</u> 456 018	<u>553 355</u> 456 018	<u>570 562</u> 456 018

					-	-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.								
225-107-0104	42	.	1	2000	<u>66 018</u> 59 523	<u>73 247</u> 59 523	<u>70 812</u> 59 523	<u>66 140</u> 59 523	<u>78 535</u> 59 523	<u>82 011</u> 59 523
225-107-0105	43	.	1	1500	<u>50 098</u> 45 215	<u>55 520</u> 45 215	<u>53 693</u> 45 215	<u>50 189</u> 45 215	<u>59 486</u> 45 215	<u>62 093</u> 45 215

						-	-	-	-	-	-
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>41 940</u> 39 655	<u>42 453</u> 39 655	<u>50 313</u> 39 655	<u>49 008</u> 39 655	<u>44 028</u> 39 655	<u>44 127</u> 39 655	<u>43 604</u> 39 655
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>38 981</u> 36 979	<u>39 415</u> 36 979	<u>46 066</u> 36 979	<u>44 962</u> 36 979	<u>40 748</u> 36 979	<u>40 832</u> 36 979	<u>40 389</u> 36 979
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>34 160</u> 32 365	<u>34 554</u> 32 365	<u>40 601</u> 32 365	<u>39 597</u> 32 365	<u>35 766</u> 32 365	<u>35 843</u> 32 365	<u>35 440</u> 32 365
225-107-0116	13	.	1	600	<u>18 439</u> 17 402	<u>18 676</u> 17 402	<u>22 304</u> 17 402	<u>21 701</u> 17 402	<u>19 403</u> 17 402	<u>19 449</u> 17 402	<u>19 207</u> 17 402

225-108.

						-	-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3									
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>149 743</u> 143 992	<u>150 731</u> 143 992	<u>165 859</u> 143 992	<u>163 348</u> 143 992	<u>153 763</u> 143 992	<u>153 954</u> 143 992	<u>152 946</u> 143 992

225-109.

						-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>74 689</u> 70 412	<u>75 676</u> 70 412	<u>90 792</u> 70 412	<u>88 283</u> 70 412	<u>78 705</u> 70 412	<u>78 897</u> 70 412	<u>77 889</u> 70 412

					-	-	-	-	-	-
225-107-0106	44	.	1	1300	<u>43 895</u> 39 655	<u>48 595</u> 39 655	<u>47 012</u> 39 655	<u>43 975</u> 39 655	<u>52 032</u> 39 655	<u>54 291</u> 39 655
225-107-0107	45	.	1	1100	<u>40 636</u> 36 979	<u>44 612</u> 36 979	<u>43 272</u> 36 979	<u>40 703</u> 36 979	<u>47 520</u> 36 979	<u>49 432</u> 36 979
225-107-0108	46	.	1	1000	<u>35 664</u> 32 365	<u>39 279</u> 32 365	<u>38 061</u> 32 365	<u>35 725</u> 32 365	<u>41 923</u> 32 365	<u>43 661</u> 32 365
225-107-0116	13	.	1	600	<u>19 342</u> 17 402	<u>21 511</u> 17 402	<u>20 780</u> 17 402	<u>19 378</u> 17 402	<u>23 097</u> 17 402	<u>24 140</u> 17 402

					-	-	-	-	-	-
225-108-0100	13015-2012	3								
225-108-0101	4,8 13015-2012 3,6	3	1	2502	<u>153 508</u> 143 992	<u>162 552</u> 143 992	<u>159 505</u> 143 992	<u>153 661</u> 143 992	<u>169 167</u> 143 992	<u>173 516</u> 143 992

					-	-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.								
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>78 450</u> 70 412	<u>87 488</u> 70 412	<u>84 443</u> 70 412	<u>78 603</u> 70 412	<u>94 097</u> 70 412	<u>98 442</u> 70 412

						-	-	-	-	-	-
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>118 996</u> 111 938	<u>120 654</u> 111 938	<u>146 050</u> 111 938	<u>141 834</u> 111 938	<u>125 744</u> 111 938	<u>126 065</u> 111 938	<u>124 373</u> 111 938
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>123 465</u> 116 769	<u>124 965</u> 116 769	<u>147 942</u> 116 769	<u>144 128</u> 116 769	<u>129 570</u> 116 769	<u>129 861</u> 116 769	<u>128 330</u> 116 769
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>192 566</u> 181 478	<u>195 132</u> 181 478	<u>234 435</u> 181 478	<u>227 911</u> 181 478	<u>203 009</u> 181 478	<u>203 506</u> 181 478	<u>200 887</u> 181 478
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>88 408</u> 83 524	<u>89 513</u> 83 524	<u>106 443</u> 83 524	<u>103 633</u> 83 524	<u>92 906</u> 83 524	<u>93 120</u> 83 524	<u>91 992</u> 83 524
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>129 859</u> 122 362	<u>131 596</u> 122 362	<u>158 200</u> 122 362	<u>153 784</u> 122 362	<u>136 927</u> 122 362	<u>137 264</u> 122 362	<u>135 491</u> 122 362
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>80 783</u> 75 712	<u>82 007</u> 75 712	<u>100 751</u> 75 712	<u>97 640</u> 75 712	<u>85 763</u> 75 712	<u>86 000</u> 75 712	<u>84 751</u> 75 712
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>86 435</u> 81 928	<u>87 422</u> 81 928	<u>102 538</u> 81 928	<u>100 029</u> 81 928	<u>90 451</u> 81 928	<u>90 642</u> 81 928	<u>89 635</u> 81 928
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>116 877</u> 110 085	<u>118 456</u> 110 085	<u>142 642</u> 110 085	<u>138 627</u> 110 085	<u>123 303</u> 110 085	<u>123 609</u> 110 085	<u>121 997</u> 110 085

225-2.
225-202.

						-	-	-	-	-	-
225-202-1100	13015-2012	3									

					-	-	-	-	-	-
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>125 315</u> 111 938	<u>140 498</u> 111 938	<u>135 383</u> 111 938	<u>125 572</u> 111 938	<u>151 602</u> 111 938	<u>158 902</u> 111 938
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>129 182</u> 116 769	<u>142 919</u> 116 769	<u>138 291</u> 116 769	<u>129 415</u> 116 769	<u>152 965</u> 116 769	<u>159 570</u> 116 769
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>202 346</u> 181 478	<u>225 842</u> 181 478	<u>217 926</u> 181 478	<u>202 743</u> 181 478	<u>243 027</u> 181 478	<u>254 325</u> 181 478
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>92 620</u> 83 524	<u>102 742</u> 83 524	<u>99 332</u> 83 524	<u>92 791</u> 83 524	<u>110 145</u> 83 524	<u>115 011</u> 83 524
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>136 478</u> 122 362	<u>152 384</u> 122 362	<u>147 025</u> 122 362	<u>136 748</u> 122 362	<u>164 017</u> 122 362	<u>171 664</u> 122 362
225-109-0200	20 13015-2012	.								
225-109-0202	31 (9)	.	1	3100	<u>85 447</u> 75 712	<u>96 653</u> 75 712	<u>92 878</u> 75 712	<u>85 637</u> 75 712	<u>104 849</u> 75 712	<u>110 237</u> 75 712
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>90 196</u> 81 928	<u>99 233</u> 81 928	<u>96 189</u> 81 928	<u>90 349</u> 81 928	<u>105 843</u> 81 928	<u>110 188</u> 81 928
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>122 895</u> 110 085	<u>137 354</u> 110 085	<u>132 483</u> 110 085	<u>123 139</u> 110 085	<u>147 930</u> 110 085	<u>154 882</u> 110 085

					-	-	-	-	-	-
225-202-1100	13015-2012	3								

					,	.	-	-	-	-	-
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>99 263</u> 94 532	<u>100 240</u> 94 532	<u>115 205</u> 94 532	<u>112 721</u> 94 532	<u>103 239</u> 94 532	<u>103 428</u> 94 532	<u>102 431</u> 94 532
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>83 284</u> 78 835	<u>84 272</u> 78 835	<u>99 406</u> 78 835	<u>96 894</u> 78 835	<u>87 305</u> 78 835	<u>87 496</u> 78 835	<u>86 488</u> 78 835

225-203.

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3										
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>46 306</u> 42 574	<u>47 297</u> 42 574	<u>62 474</u> 42 574	<u>59 954</u> 42 574	<u>50 338</u> 42 574	<u>50 530</u> 42 574	<u>49 519</u> 42 574	
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>51 701</u> 47 874	<u>52 688</u> 47 874	<u>67 811</u> 47 874	<u>65 300</u> 47 874	<u>55 719</u> 47 874	<u>55 910</u> 47 874	<u>54 902</u> 47 874	

225-204.

					,	.	-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.										
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>136 886</u> 131 502	<u>137 833</u> 131 502	<u>152 345</u> 131 502	<u>149 936</u> 131 502	<u>140 742</u> 131 502	<u>140 925</u> 131 502	<u>139 958</u> 131 502	
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>233 841</u> 225 430	<u>235 183</u> 225 430	<u>255 741</u> 225 430	<u>252 328</u> 225 430	<u>239 303</u> 225 430	<u>239 563</u> 225 430	<u>238 193</u> 225 430	

					-	-	-	-	-	-
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>102 987</u> 94 532	<u>111 933</u> 94 532	<u>108 919</u> 94 532	<u>103 138</u> 94 532	<u>118 477</u> 94 532	<u>122 779</u> 94 532
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>87 049</u> 78 835	<u>96 097</u> 78 835	<u>93 049</u> 78 835	<u>87 203</u> 78 835	<u>102 715</u> 78 835	<u>107 065</u> 78 835

					-	-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>50 082</u> 42 574	<u>59 156</u> 42 574	<u>56 099</u> 42 574	<u>50 236</u> 42 574	<u>65 792</u> 42 574	<u>70 154</u> 42 574
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>55 464</u> 47 874	<u>64 504</u> 47 874	<u>61 459</u> 47 874	<u>55 617</u> 47 874	<u>71 117</u> 47 874	<u>75 464</u> 47 874

					-	-	-	-	-	-
225-204-0100	13015-2012	.								
225-204-0113	2-2	.	1	2400	<u>140 497</u> 131 502	<u>149 173</u> 131 502	<u>146 250</u> 131 502	<u>140 644</u> 131 502	<u>155 518</u> 131 502	<u>159 689</u> 131 502
225-204-0117	4-2	.	1	3400	<u>238 956</u> 225 430	<u>251 246</u> 225 430	<u>247 106</u> 225 430	<u>239 164</u> 225 430	<u>260 235</u> 225 430	<u>266 145</u> 225 430

						-	-	-	-	-	-
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>297 165</u> 286 298	<u>298 933</u> 286 298	<u>326 022</u> 286 298	<u>321 525</u> 286 298	<u>304 362</u> 286 298	<u>304 705</u> 286 298	<u>302 900</u> 286 298
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>309 836</u> 298 721	<u>311 605</u> 298 721	<u>338 693</u> 298 721	<u>334 197</u> 298 721	<u>317 033</u> 298 721	<u>317 376</u> 298 721	<u>315 571</u> 298 721
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>322 024</u> 310 872	<u>323 721</u> 310 872	<u>349 721</u> 310 872	<u>345 405</u> 310 872	<u>328 931</u> 310 872	<u>329 260</u> 310 872	<u>327 528</u> 310 872
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>461 143</u> 445 070	<u>463 610</u> 445 070	<u>501 401</u> 445 070	<u>495 128</u> 445 070	<u>471 184</u> 445 070	<u>471 662</u> 445 070	<u>469 144</u> 445 070
225-204-0156	3- 5	.	1	4800	<u>242 579</u> 232 422	<u>244 473</u> 232 422	<u>273 497</u> 232 422	<u>268 679</u> 232 422	<u>250 290</u> 232 422	<u>250 657</u> 232 422	<u>248 723</u> 232 422
225-204-0157	5- 5	.	1	6300	<u>331 454</u> 317 867	<u>333 941</u> 317 867	<u>372 034</u> 317 867	<u>365 711</u> 317 867	<u>341 575</u> 317 867	<u>342 057</u> 317 867	<u>339 518</u> 317 867
225-204-0300	2387-2013	.									
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>42 883</u> 41 198	<u>43 179</u> 41 198	<u>47 714</u> 41 198	<u>46 961</u> 41 198	<u>44 088</u> 41 198	<u>44 145</u> 41 198	<u>43 843</u> 41 198
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>51 776</u> 49 917	<u>52 072</u> 49 917	<u>56 607</u> 49 917	<u>55 854</u> 49 917	<u>52 981</u> 49 917	<u>53 038</u> 49 917	<u>52 736</u> 49 917
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>27 567</u> 26 126	<u>27 882</u> 26 126	<u>32 720</u> 26 126	<u>31 917</u> 26 126	<u>28 852</u> 26 126	<u>28 913</u> 26 126	<u>28 591</u> 26 126
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>40 484</u> 38 565	<u>40 879</u> 38 565	<u>46 926</u> 38 565	<u>45 922</u> 38 565	<u>42 091</u> 38 565	<u>42 167</u> 38 565	<u>41 764</u> 38 565
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>93 909</u> 90 746	<u>94 373</u> 90 746	<u>101 478</u> 90 746	<u>100 299</u> 90 746	<u>95 797</u> 90 746	<u>95 887</u> 90 746	<u>95 414</u> 90 746
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>55 079</u> 52 677	<u>55 543</u> 52 677	<u>62 648</u> 52 677	<u>61 469</u> 52 677	<u>56 967</u> 52 677	<u>57 057</u> 52 677	<u>56 583</u> 52 677

					-	-	-	-	-	-
225-204-0120	5-2	.	1	4480	<u>303 905</u> 286 298	<u>320 100</u> 286 298	<u>314 643</u> 286 298	<u>304 179</u> 286 298	<u>331 944</u> 286 298	<u>339 731</u> 286 298
225-204-0121	5-4	.	1	4480	<u>316 576</u> 298 721	<u>332 771</u> 298 721	<u>327 315</u> 298 721	<u>316 851</u> 298 721	<u>344 615</u> 298 721	<u>352 402</u> 298 721
225-204-0129	3-	.	1	4300	<u>328 493</u> 310 872	<u>344 037</u> 310 872	<u>338 800</u> 310 872	<u>328 756</u> 310 872	<u>355 405</u> 310 872	<u>362 879</u> 310 872
225-204-0131	5-	.	1	6250	<u>470 546</u> 445 070	<u>493 139</u> 445 070	<u>485 527</u> 445 070	<u>470 929</u> 445 070	<u>509 663</u> 445 070	<u>520 526</u> 445 070
225-204-0156	3- 5	.	1	4800	<u>249 800</u> 232 422	<u>267 152</u> 232 422	<u>261 306</u> 232 422	<u>250 094</u> 232 422	<u>279 842</u> 232 422	<u>288 185</u> 232 422
225-204-0157	5- 5	.	1	6300	<u>340 932</u> 317 867	<u>363 706</u> 317 867	<u>356 033</u> 317 867	<u>341 318</u> 317 867	<u>380 362</u> 317 867	<u>391 312</u> 317 867
225-204-0300	2387-2013	.								
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>44 011</u> 41 198	<u>46 722</u> 41 198	<u>45 809</u> 41 198	<u>44 057</u> 41 198	<u>48 705</u> 41 198	<u>50 009</u> 41 198
225-204-0303	95-2	.	1	750	<u>52 905</u> 49 917	<u>55 616</u> 49 917	<u>54 702</u> 49 917	<u>52 950</u> 49 917	<u>57 599</u> 49 917	<u>58 902</u> 49 917
225-204-0304	95-3	.	1	800	<u>28 770</u> 26 126	<u>31 662</u> 26 126	<u>30 688</u> 26 126	<u>28 819</u> 26 126	<u>33 777</u> 26 126	<u>35 168</u> 26 126
225-204-0305	95-3,5	.	1	1000	<u>41 989</u> 38 565	<u>45 604</u> 38 565	<u>44 386</u> 38 565	<u>42 050</u> 38 565	<u>48 247</u> 38 565	<u>49 986</u> 38 565
225-204-0307	105	.	1	1175	<u>95 677</u> 90 746	<u>99 925</u> 90 746	<u>98 494</u> 90 746	<u>95 749</u> 90 746	<u>103 031</u> 90 746	<u>105 073</u> 90 746
225-204-0308	105-3,5	.	1	1175	<u>56 847</u> 52 677	<u>61 095</u> 52 677	<u>59 664</u> 52 677	<u>56 919</u> 52 677	<u>64 201</u> 52 677	<u>66 243</u> 52 677

						-	-	-	-	-	-
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>54 773</u> 52 433	<u>55 217</u> 52 433	<u>62 019</u> 52 433	<u>60 890</u> 52 433	<u>56 580</u> 52 433	<u>56 666</u> 52 433	<u>56 213</u> 52 433
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>49 070</u> 46 843	<u>49 514</u> 46 843	<u>56 317</u> 46 843	<u>55 188</u> 46 843	<u>50 878</u> 46 843	<u>50 964</u> 46 843	<u>50 510</u> 46 843
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>52 934</u> 50 625	<u>53 380</u> 50 625	<u>60 213</u> 50 625	<u>59 079</u> 50 625	<u>54 750</u> 50 625	<u>54 836</u> 50 625	<u>54 381</u> 50 625
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>221 616</u> 213 277	<u>223 017</u> 213 277	<u>244 483</u> 213 277	<u>240 920</u> 213 277	<u>227 319</u> 213 277	<u>227 591</u> 213 277	<u>226 160</u> 213 277
225-204-0320	7-3	.	1	1820	<u>117 351</u> 113 002	<u>118 069</u> 113 002	<u>129 074</u> 113 002	<u>127 247</u> 113 002	<u>120 275</u> 113 002	<u>120 414</u> 113 002	<u>119 681</u> 113 002
225-204-0600	937-92	.									
225-204-0601	1	.	1	800	<u>63 289</u> 61 148	<u>63 605</u> 61 148	<u>68 442</u> 61 148	<u>67 639</u> 61 148	<u>64 574</u> 61 148	<u>64 635</u> 61 148	<u>64 313</u> 61 148
225-204-0602	2	.	1	675	<u>51 423</u> 49 655	<u>51 689</u> 49 655	<u>55 771</u> 49 655	<u>55 093</u> 49 655	<u>52 507</u> 49 655	<u>52 559</u> 49 655	<u>52 287</u> 49 655
225-204-0603	3	.	1	550	<u>45 876</u> 44 357	<u>46 093</u> 44 357	<u>49 418</u> 44 357	<u>48 866</u> 44 357	<u>46 759</u> 44 357	<u>46 801</u> 44 357	<u>46 580</u> 44 357
225-204-0604	4	.	1	475	<u>40 390</u> 39 064	<u>40 577</u> 39 064	<u>43 449</u> 39 064	<u>42 973</u> 39 064	<u>41 153</u> 39 064	<u>41 189</u> 39 064	<u>40 998</u> 39 064
225-204-0605	5	.	1	400	<u>34 404</u> 33 280	<u>34 562</u> 33 280	<u>36 981</u> 33 280	<u>36 579</u> 33 280	<u>35 047</u> 33 280	<u>35 077</u> 33 280	<u>34 916</u> 33 280
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>36 437</u> 35 272	<u>36 594</u> 35 272	<u>39 013</u> 35 272	<u>38 612</u> 35 272	<u>37 079</u> 35 272	<u>37 110</u> 35 272	<u>36 949</u> 35 272
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>19 141</u> 18 428	<u>19 260</u> 18 428	<u>21 074</u> 18 428	<u>20 773</u> 18 428	<u>19 623</u> 18 428	<u>19 646</u> 18 428	<u>19 525</u> 18 428

					-	-	-	-	-	-
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>56 465</u> 52 433	<u>60 532</u> 52 433	<u>59 162</u> 52 433	<u>56 534</u> 52 433	<u>63 506</u> 52 433	<u>65 462</u> 52 433
225-204-0311	110-3,5	.	1	1125	<u>50 763</u> 46 843	<u>54 830</u> 46 843	<u>53 460</u> 46 843	<u>50 832</u> 46 843	<u>57 804</u> 46 843	<u>59 759</u> 46 843
225-204-0312	110-5	.	1	1130	<u>54 634</u> 50 625	<u>58 719</u> 50 625	<u>57 343</u> 50 625	<u>54 703</u> 50 625	<u>61 707</u> 50 625	<u>63 671</u> 50 625
225-204-0317	164-12	.	1	3550	<u>226 957</u> 213 277	<u>239 790</u> 213 277	<u>235 466</u> 213 277	<u>227 174</u> 213 277	<u>249 175</u> 213 277	<u>255 346</u> 213 277
225-204-0320	7-3	.	1	1820	<u>120 089</u> 113 002	<u>126 668</u> 113 002	<u>124 451</u> 113 002	<u>120 200</u> 113 002	<u>131 480</u> 113 002	<u>134 643</u> 113 002
225-204-0600	937-92	.								
225-204-0601	1	.	1	800	<u>64 492</u> 61 148	<u>67 384</u> 61 148	<u>66 410</u> 61 148	<u>64 541</u> 61 148	<u>69 499</u> 61 148	<u>70 890</u> 61 148
225-204-0602	2	.	1	675	<u>52 438</u> 49 655	<u>54 878</u> 49 655	<u>54 056</u> 49 655	<u>52 480</u> 49 655	<u>56 663</u> 49 655	<u>57 836</u> 49 655
225-204-0603	3	.	1	550	<u>46 703</u> 44 357	<u>48 691</u> 44 357	<u>48 022</u> 44 357	<u>46 737</u> 44 357	<u>50 145</u> 44 357	<u>51 101</u> 44 357
225-204-0604	4	.	1	475	<u>41 104</u> 39 064	<u>42 822</u> 39 064	<u>42 243</u> 39 064	<u>41 134</u> 39 064	<u>44 077</u> 39 064	<u>44 903</u> 39 064
225-204-0605	5	.	1	400	<u>35 006</u> 33 280	<u>36 452</u> 33 280	<u>35 965</u> 33 280	<u>35 030</u> 33 280	<u>37 509</u> 33 280	<u>38 205</u> 33 280
225-204-0606	5 -1	.	1	400	<u>37 038</u> 35 272	<u>38 484</u> 35 272	<u>37 997</u> 35 272	<u>37 063</u> 35 272	<u>39 542</u> 35 272	<u>40 237</u> 35 272
225-204-0607	-1	.	1	300	<u>19 593</u> 18 428	<u>20 677</u> 18 428	<u>20 312</u> 18 428	<u>19 611</u> 18 428	<u>21 470</u> 18 428	<u>21 992</u> 18 428

					,	.	-	-	-	-	-
225-204-1500	13015-2012	.									
225-204-1504	5	.	1	500	<u>48 973</u> 47 450	<u>49 170</u> 47 450	<u>52 193</u> 47 450	<u>51 692</u> 47 450	<u>49 776</u> 47 450	<u>49 814</u> 47 450	<u>49 613</u> 47 450
225-204-1512	1	.	1	500	<u>37 005</u> 35 717	<u>37 202</u> 35 717	<u>40 226</u> 35 717	<u>39 724</u> 35 717	<u>37 808</u> 35 717	<u>37 846</u> 35 717	<u>37 645</u> 35 717

225-205.

					,	.	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.									
225-205-0104	4	.	1	90	<u>3 238</u> 3 074	<u>3 274</u> 3 074	<u>3 818</u> 3 074	<u>3 728</u> 3 074	<u>3 383</u> 3 074	<u>3 390</u> 3 074	<u>3 354</u> 3 074
225-205-0105	5	.	1	130	<u>3 838</u> 3 616	<u>3 889</u> 3 616	<u>4 675</u> 3 616	<u>4 544</u> 3 616	<u>4 046</u> 3 616	<u>4 056</u> 3 616	<u>4 004</u> 3 616
225-205-0106	6	.	1	180	<u>4 448</u> 4 158	<u>4 519</u> 4 158	<u>5 608</u> 4 158	<u>5 427</u> 4 158	<u>4 737</u> 4 158	<u>4 751</u> 4 158	<u>4 679</u> 4 158

226.**226-1.****226-101.**

					,	.	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

					-	-	-	-	-	-
225-204-1500	13015-2012	.								
225-204-1504	5	.	1	500	<u>49 725</u> 47 450	<u>51 533</u> 47 450	<u>50 924</u> 47 450	<u>49 756</u> 47 450	<u>52 854</u> 47 450	<u>53 723</u> 47 450
225-204-1512	1	.	1	500	<u>37 757</u> 35 717	<u>39 565</u> 35 717	<u>38 956</u> 35 717	<u>37 788</u> 35 717	<u>40 887</u> 35 717	<u>41 756</u> 35 717

					-	-	-	-	-	-
225-205-0100	13015-2012	.								
225-205-0104	4	.	1	90	<u>3 374</u> 3 074	<u>3 699</u> 3 074	<u>3 590</u> 3 074	<u>3 379</u> 3 074	<u>3 937</u> 3 074	<u>4 094</u> 3 074
225-205-0105	5	.	1	130	<u>4 033</u> 3 616	<u>4 503</u> 3 616	<u>4 345</u> 3 616	<u>4 041</u> 3 616	<u>4 847</u> 3 616	<u>5 073</u> 3 616
225-205-0106	6	.	1	180	<u>4 719</u> 4 158	<u>5 370</u> 4 158	<u>5 150</u> 4 158	<u>4 730</u> 4 158	<u>5 846</u> 4 158	<u>6 158</u> 4 158

					-	-	-	-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---

						-	-	-	-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012										
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311	<u>14 815</u> 14 175	<u>14 938</u> 14 175	<u>16 819</u> 14 175	<u>16 507</u> 14 175	<u>15 315</u> 14 175	<u>15 339</u> 14 175	<u>15 214</u> 14 175
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>17 056</u> 16 372	<u>17 178</u> 16 372	<u>19 057</u> 16 372	<u>18 745</u> 16 372	<u>17 555</u> 16 372	<u>17 579</u> 16 372	<u>17 453</u> 16 372
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>19 763</u> 19 027	<u>19 885</u> 19 027	<u>21 760</u> 19 027	<u>21 449</u> 19 027	<u>20 261</u> 19 027	<u>20 285</u> 19 027	<u>20 160</u> 19 027
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>23 310</u> 22 505	<u>23 432</u> 22 505	<u>25 306</u> 22 505	<u>24 995</u> 22 505	<u>23 808</u> 22 505	<u>23 832</u> 22 505	<u>23 707</u> 22 505
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>24 914</u> 24 078	<u>25 037</u> 24 078	<u>26 907</u> 24 078	<u>26 597</u> 24 078	<u>25 412</u> 24 078	<u>25 435</u> 24 078	<u>25 311</u> 24 078
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>30 848</u> 29 896	<u>30 970</u> 29 896	<u>32 839</u> 29 896	<u>32 529</u> 29 896	<u>31 345</u> 29 896	<u>31 369</u> 29 896	<u>31 244</u> 29 896

					-	-	-	-	-	-
226-101-0100	350 19804-2012									
226-101-0101	350 1 19804-2012		1	311	<u>15 283</u> 14 175	<u>16 408</u> 14 175	<u>16 029</u> 14 175	<u>15 302</u> 14 175	<u>17 230</u> 14 175	<u>17 770</u> 14 175
226-101-0102	350 2 19804-2012		1	310,7	<u>17 523</u> 16 372	<u>18 646</u> 16 372	<u>18 268</u> 16 372	<u>17 542</u> 16 372	<u>19 468</u> 16 372	<u>20 008</u> 16 372
226-101-0103	350 3 19804-2012		1	310	<u>20 229</u> 19 027	<u>21 350</u> 19 027	<u>20 972</u> 19 027	<u>20 248</u> 19 027	<u>22 170</u> 19 027	<u>22 708</u> 19 027
226-101-0104	350 4 19804-2012		1	309,8	<u>23 776</u> 22 505	<u>24 896</u> 22 505	<u>24 519</u> 22 505	<u>23 795</u> 22 505	<u>25 715</u> 22 505	<u>26 254</u> 22 505
226-101-0105	350 5 19804-2012		1	309,4	<u>25 380</u> 24 078	<u>26 498</u> 24 078	<u>26 122</u> 24 078	<u>25 399</u> 24 078	<u>27 316</u> 24 078	<u>27 854</u> 24 078
226-101-0106	350 6 19804-2012		1	309	<u>31 313</u> 29 896	<u>32 430</u> 29 896	<u>32 054</u> 29 896	<u>31 332</u> 29 896	<u>33 247</u> 29 896	<u>33 784</u> 29 896

						-	-	-	-	-	-
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>34 946</u> 33 913	<u>35 068</u> 33 913	<u>36 934</u> 33 913	<u>36 625</u> 33 913	<u>35 442</u> 33 913	<u>35 465</u> 33 913	<u>35 341</u> 33 913
226-101-0200	400 19804-2012										
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>24 881</u> 23 937	<u>25 040</u> 23 937	<u>27 489</u> 23 937	<u>27 082</u> 23 937	<u>25 531</u> 23 937	<u>25 562</u> 23 937	<u>25 399</u> 23 937
226-101-0204	400 5 19804-2012		1	407,2	<u>26 280</u> 25 307	<u>26 441</u> 25 307	<u>28 903</u> 25 307	<u>28 494</u> 25 307	<u>26 934</u> 25 307	<u>26 965</u> 25 307	<u>26 801</u> 25 307

226-102.

						-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.									
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>693 700</u> 670 535	<u>697 055</u> 670 535	<u>748 451</u> 670 535	<u>739 920</u> 670 535	<u>707 355</u> 670 535	<u>708 005</u> 670 535	<u>704 581</u> 670 535
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 053 770</u> 1 017 920	<u>1 059 099</u> 1 017 920	<u>1 140 728</u> 1 017 920	<u>1 127 178</u> 1 017 920	<u>1 075 458</u> 1 017 920	<u>1 076 491</u> 1 017 920	<u>1 071 052</u> 1 017 920

					-	-	-	-	-	-
226-101-0107	350 7 19804-2012		1	308,7	<u>35 410</u> 33 913	<u>36 526</u> 33 913	<u>36 150</u> 33 913	<u>35 429</u> 33 913	<u>37 342</u> 33 913	<u>37 879</u> 33 913
226-101-0200	400 19804-2012									
226-101-0203	400 4 19804-2012		1	404,9	<u>25 490</u> 23 937	<u>26 953</u> 23 937	<u>26 460</u> 23 937	<u>25 515</u> 23 937	<u>28 024</u> 23 937	<u>28 728</u> 23 937
226-101-0204	400 5 19804-2012		1	407,2	<u>26 893</u> 25 307	<u>28 365</u> 25 307	<u>27 869</u> 25 307	<u>26 918</u> 25 307	<u>29 441</u> 25 307	<u>30 149</u> 25 307

					-	-	-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>706 488</u> 670 535	<u>737 215</u> 670 535	<u>726 863</u> 670 535	<u>707 008</u> 670 535	<u>759 687</u> 670 535	<u>774 461</u> 670 535
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 074 081</u> 1 017 920	<u>1 122 882</u> 1 017 920	<u>1 106 440</u> 1 017 920	<u>1 074 907</u> 1 017 920	<u>1 158 574</u> 1 017 920	<u>1 182 038</u> 1 017 920

						-	-	-	-	-	-
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 318 669</u> 1 274 587	<u>1 325 063</u> 1 274 587	<u>1 423 018</u> 1 274 587	<u>1 406 758</u> 1 274 587	<u>1 344 694</u> 1 274 587	<u>1 345 933</u> 1 274 587	<u>1 339 406</u> 1 274 587
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>554 078</u> 533 651	<u>557 433</u> 533 651	<u>608 829</u> 533 651	<u>600 297</u> 533 651	<u>567 733</u> 533 651	<u>568 383</u> 533 651	<u>564 958</u> 533 651
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>942 885</u> 910 143	<u>947 887</u> 910 143	<u>1 024 496</u> 910 143	<u>1 011 780</u> 910 143	<u>963 240</u> 910 143	<u>964 209</u> 910 143	<u>959 104</u> 910 143
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>999 231</u> 964 451	<u>1 004 560</u> 964 451	<u>1 086 188</u> 964 451	<u>1 072 639</u> 964 451	<u>1 020 919</u> 964 451	<u>1 021 951</u> 964 451	<u>1 016 512</u> 964 451
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 107 672</u> 1 068 966	<u>1 113 633</u> 1 068 966	<u>1 204 936</u> 1 068 966	<u>1 189 780</u> 1 068 966	<u>1 131 931</u> 1 068 966	<u>1 133 086</u> 1 068 966	<u>1 127 002</u> 1 068 966
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 242 202</u> 1 200 858	<u>1 248 163</u> 1 200 858	<u>1 339 466</u> 1 200 858	<u>1 324 310</u> 1 200 858	<u>1 266 460</u> 1 200 858	<u>1 267 615</u> 1 200 858	<u>1 261 531</u> 1 200 858
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 108 084</u> 1 068 131	<u>1 114 478</u> 1 068 131	<u>1 212 433</u> 1 068 131	<u>1 196 173</u> 1 068 131	<u>1 134 109</u> 1 068 131	<u>1 135 348</u> 1 068 131	<u>1 128 821</u> 1 068 131
226-102-0200	13015-2012	.									
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>159 907</u> 152 047	<u>161 565</u> 152 047	<u>186 961</u> 152 047	<u>182 745</u> 152 047	<u>166 655</u> 152 047	<u>166 976</u> 152 047	<u>165 284</u> 152 047
226-102-0206	18	.	1	5400	<u>208 628</u> 198 463	<u>210 760</u> 198 463	<u>243 411</u> 198 463	<u>237 992</u> 198 463	<u>217 304</u> 198 463	<u>217 717</u> 198 463	<u>215 541</u> 198 463
226-102-0300	25912-2015	.									
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>177 270</u> 169 069	<u>178 928</u> 169 069	<u>204 324</u> 169 069	<u>200 108</u> 169 069	<u>184 018</u> 169 069	<u>184 339</u> 169 069	<u>182 647</u> 169 069
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>231 292</u> 220 682	<u>233 423</u> 220 682	<u>266 075</u> 220 682	<u>260 655</u> 220 682	<u>239 967</u> 220 682	<u>240 380</u> 220 682	<u>238 204</u> 220 682
226-102-0400	13015-2012	.									

					-	-	-	-	-	-
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 343 042</u> 1 274 587	<u>1 401 603</u> 1 274 587	<u>1 381 873</u> 1 274 587	<u>1 344 033</u> 1 274 587	<u>1 444 433</u> 1 274 587	<u>1 472 590</u> 1 274 587
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>566 866</u> 533 651	<u>597 592</u> 533 651	<u>587 240</u> 533 651	<u>567 386</u> 533 651	<u>620 065</u> 533 651	<u>634 839</u> 533 651
226-102-0111	2 14,06- 11 7	.	1	12670	<u>961 947</u> 910 143	<u>1 007 748</u> 910 143	<u>992 317</u> 910 143	<u>962 723</u> 910 143	<u>1 041 245</u> 910 143	<u>1 063 267</u> 910 143
226-102-0112	2 15- 11 7	.	1	13500	<u>1 019 542</u> 964 451	<u>1 068 342</u> 964 451	<u>1 051 901</u> 964 451	<u>1 020 368</u> 964 451	<u>1 104 034</u> 964 451	<u>1 127 498</u> 964 451
226-102-0113	2 16,76- 11- 7	.	1	15100	<u>1 130 390</u> 1 068 966	<u>1 184 975</u> 1 068 966	<u>1 166 585</u> 1 068 966	<u>1 131 315</u> 1 068 966	<u>1 224 897</u> 1 068 966	<u>1 251 142</u> 1 068 966
226-102-0114	2 16,76- 14- 7	.	1	15100	<u>1 264 920</u> 1 200 858	<u>1 319 505</u> 1 200 858	<u>1 301 115</u> 1 200 858	<u>1 265 844</u> 1 200 858	<u>1 359 427</u> 1 200 858	<u>1 385 672</u> 1 200 858
226-102-0115	2 18- 11- 7	.	1	16200	<u>1 132 456</u> 1 068 131	<u>1 191 018</u> 1 068 131	<u>1 171 288</u> 1 068 131	<u>1 133 448</u> 1 068 131	<u>1 233 848</u> 1 068 131	<u>1 262 005</u> 1 068 131
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>166 226</u> 152 047	<u>181 409</u> 152 047	<u>176 294</u> 152 047	<u>166 483</u> 152 047	<u>192 513</u> 152 047	<u>199 813</u> 152 047
226-102-0206	18	.	1	5400	<u>216 753</u> 198 463	<u>236 273</u> 198 463	<u>229 697</u> 198 463	<u>217 083</u> 198 463	<u>250 550</u> 198 463	<u>259 935</u> 198 463
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>183 589</u> 169 069	<u>198 772</u> 169 069	<u>193 657</u> 169 069	<u>183 846</u> 169 069	<u>209 876</u> 169 069	<u>217 176</u> 169 069
226-102-0302	-18	.	1	5400	<u>239 416</u> 220 682	<u>258 936</u> 220 682	<u>252 360</u> 220 682	<u>239 747</u> 220 682	<u>273 213</u> 220 682	<u>282 599</u> 220 682
226-102-0400	13015-2012	.								

						-	-	-	-	-	-
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>193 586</u> 185 009	<u>195 264</u> 185 009	<u>220 962</u> 185 009	<u>216 696</u> 185 009	<u>200 414</u> 185 009	<u>200 739</u> 185 009	<u>199 027</u> 185 009
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>218 665</u> 208 190	<u>220 836</u> 208 190	<u>254 092</u> 208 190	<u>248 572</u> 208 190	<u>227 501</u> 208 190	<u>227 921</u> 208 190	<u>225 705</u> 208 190
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>88 443</u> 84 234	<u>89 311</u> 84 234	<u>102 614</u> 84 234	<u>100 406</u> 84 234	<u>91 977</u> 84 234	<u>92 145</u> 84 234	<u>91 259</u> 84 234
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>109 522</u> 104 337	<u>110 588</u> 104 337	<u>126 914</u> 104 337	<u>124 204</u> 104 337	<u>113 860</u> 104 337	<u>114 066</u> 104 337	<u>112 978</u> 104 337
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>168 473</u> 160 669	<u>170 052</u> 160 669	<u>194 238</u> 160 669	<u>190 223</u> 160 669	<u>174 899</u> 160 669	<u>175 205</u> 160 669	<u>173 593</u> 160 669
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>203 150</u> 193 429	<u>205 163</u> 193 429	<u>236 001</u> 193 429	<u>230 882</u> 193 429	<u>211 343</u> 193 429	<u>211 733</u> 193 429	<u>209 678</u> 193 429
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>273 964</u> 260 380	<u>276 846</u> 260 380	<u>320 986</u> 260 380	<u>313 659</u> 260 380	<u>285 692</u> 260 380	<u>286 250</u> 260 380	<u>283 309</u> 260 380
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>343 245</u> 326 052	<u>346 916</u> 326 052	<u>403 149</u> 326 052	<u>393 815</u> 326 052	<u>358 185</u> 326 052	<u>358 897</u> 326 052	<u>355 150</u> 326 052
226-102-0600	21924.0-84	3									
226-102-0602	21924.0-84 30	3	1	2484	<u>75 987</u> 71 703	<u>76 968</u> 71 703	<u>91 987</u> 71 703	<u>89 494</u> 71 703	<u>79 978</u> 71 703	<u>80 168</u> 71 703	<u>79 167</u> 71 703

226-103.

						-	-	-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.									

					-	-	-	-	-	-
226-102-0402	1-6	.	1	4250	<u>199 980</u> 185 009	<u>215 343</u> 185 009	<u>210 167</u> 185 009	<u>200 240</u> 185 009	<u>226 580</u> 185 009	<u>233 967</u> 185 009
226-102-0404	2-6	.	1	5500	<u>226 940</u> 208 190	<u>246 822</u> 208 190	<u>240 123</u> 208 190	<u>227 276</u> 208 190	<u>261 363</u> 208 190	<u>270 922</u> 208 190
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>91 753</u> 84 234	<u>99 705</u> 84 234	<u>97 026</u> 84 234	<u>91 887</u> 84 234	<u>105 522</u> 84 234	<u>109 346</u> 84 234
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>113 584</u> 104 337	<u>123 345</u> 104 337	<u>120 056</u> 104 337	<u>113 750</u> 104 337	<u>130 483</u> 104 337	<u>135 176</u> 104 337
226-102-0412	600.98.30	.	1	4000	<u>174 491</u> 160 669	<u>188 950</u> 160 669	<u>184 079</u> 160 669	<u>174 735</u> 160 669	<u>199 526</u> 160 669	<u>206 478</u> 160 669
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>210 823</u> 193 429	<u>229 259</u> 193 429	<u>223 048</u> 193 429	<u>211 135</u> 193 429	<u>242 742</u> 193 429	<u>251 607</u> 193 429
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>284 947</u> 260 380	<u>311 336</u> 260 380	<u>302 445</u> 260 380	<u>285 394</u> 260 380	<u>330 636</u> 260 380	<u>343 324</u> 260 380
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>357 237</u> 326 052	<u>390 855</u> 326 052	<u>379 529</u> 326 052	<u>357 806</u> 326 052	<u>415 443</u> 326 052	<u>431 607</u> 326 052
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0602	21924.0-84 30	3	1	2484	<u>79 724</u> 71 703	<u>88 704</u> 71 703	<u>85 678</u> 71 703	<u>79 876</u> 71 703	<u>95 271</u> 71 703	<u>99 588</u> 71 703

					-	-	-	-	-
226-103-0100	13015-2012	.							

						-	-	-	-	-	-	-
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>156 950</u> 151 623	<u>157 740</u> 151 623	<u>169 833</u> 151 623	<u>167 825</u> 151 623	<u>160 163</u> 151 623	<u>160 316</u> 151 623	<u>159 510</u> 151 623	<u>159 959</u> 151 623
226-103-0111	T75.15-TAIII-1	.	1	1300	<u>120 831</u> 116 999	<u>121 344</u> 116 999	<u>129 204</u> 116 999	<u>127 900</u> 116 999	<u>122 919</u> 116 999	<u>123 019</u> 116 999	<u>122 495</u> 116 999	<u>122 786</u> 116 999
226-103-1700	13015-2012	.										
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>120 141</u> 114 973	<u>121 128</u> 114 973	<u>136 244</u> 114 973	<u>133 735</u> 114 973	<u>124 157</u> 114 973	<u>124 349</u> 114 973	<u>123 341</u> 114 973	<u>123 902</u> 114 973
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>125 606</u> 119 881	<u>126 751</u> 119 881	<u>144 286</u> 119 881	<u>141 375</u> 119 881	<u>130 265</u> 119 881	<u>130 487</u> 119 881	<u>129 319</u> 119 881	<u>129 969</u> 119 881
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>147 421</u> 140 481	<u>148 842</u> 140 481	<u>170 610</u> 140 481	<u>166 997</u> 140 481	<u>153 205</u> 140 481	<u>153 480</u> 140 481	<u>152 030</u> 140 481	<u>152 838</u> 140 481
226-103-1800	13015-2012	.										
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>14 999</u> 13 895	<u>15 283</u> 13 895	<u>19 637</u> 13 895	<u>18 914</u> 13 895	<u>16 156</u> 13 895	<u>16 211</u> 13 895	<u>15 921</u> 13 895	<u>16 082</u> 13 895
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>17 372</u> 15 951	<u>17 751</u> 15 951	<u>23 556</u> 15 951	<u>22 592</u> 15 951	<u>18 914</u> 15 951	<u>18 988</u> 15 951	<u>18 601</u> 15 951	<u>18 816</u> 15 951

226-104.

						-	-	-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.										
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>1 942 448</u> 1 877 766	<u>1 961 980</u> 1 877 766	<u>2 152 029</u> 1 877 766	<u>2 120 722</u> 1 877 766	<u>1 999 957</u> 1 877 766	<u>2 002 308</u> 1 877 766	<u>1 988 765</u> 1 877 766	<u>1 996 823</u> 1 877 766
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 334 941</u> 2 258 648	<u>2 357 348</u> 2 258 648	<u>2 575 373</u> 2 258 648	<u>2 539 458</u> 2 258 648	<u>2 400 916</u> 2 258 648	<u>2 403 613</u> 2 258 648	<u>2 388 076</u> 2 258 648	<u>2 397 320</u> 2 258 648

					-	-	-	-	-
226-103-0110	75.75	.	1	2000	<u>167 189</u> 151 623	<u>164 753</u> 151 623	<u>160 082</u> 151 623	<u>172 477</u> 151 623	<u>175 953</u> 151 623
226-103-0111	T75.15-TAIII-1	.	1	1300	<u>127 486</u> 116 999	<u>125 903</u> 116 999	<u>122 866</u> 116 999	<u>130 923</u> 116 999	<u>133 182</u> 116 999
226-103-1700	13015-2012	.							
226-103-1711	-1, 22,5	.	1	2500	<u>132 940</u> 114 973	<u>129 895</u> 114 973	<u>124 055</u> 114 973	<u>139 549</u> 114 973	<u>143 894</u> 114 973
226-103-1712	-2, 22,5	.	1	2900	<u>140 452</u> 119 881	<u>136 921</u> 119 881	<u>130 147</u> 119 881	<u>148 120</u> 119 881	<u>153 160</u> 119 881
226-103-1713	-3, 22,5	.	1	3600	<u>165 851</u> 140 481	<u>161 467</u> 140 481	<u>153 058</u> 140 481	<u>175 369</u> 140 481	<u>181 626</u> 140 481
226-103-1800	13015-2012	.							
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>18 685</u> 13 895	<u>17 808</u> 13 895	<u>16 126</u> 13 895	<u>20 588</u> 13 895	<u>21 840</u> 13 895
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>22 287</u> 15 951	<u>21 117</u> 15 951	<u>18 875</u> 15 951	<u>24 825</u> 15 951	<u>26 493</u> 15 951

					-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.							
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 110 796</u> 1 877 766	<u>2 070 487</u> 1 877 766	<u>1 997 406</u> 1 877 766	<u>2 193 262</u> 1 877 766	<u>2 247 475</u> 1 877 766
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>2 528 071</u> 2 258 648	<u>2 481 828</u> 2 258 648	<u>2 397 988</u> 2 258 648	<u>2 622 676</u> 2 258 648	<u>2 684 870</u> 2 258 648

8.04-08-2021

					,	.	-	-	-	-	-	-
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>3 848 247</u> 3 721 896	<u>3 885 624</u> 3 721 896	<u>4 249 322</u> 3 721 896	<u>4 189 410</u> 3 721 896	<u>3 958 302</u> 3 721 896	<u>3 962 801</u> 3 721 896	<u>3 936 883</u> 3 721 896	<u>3 952 303</u> 3 721 896

				,	-	-	-	-	-
226-104-0109	-33	.	1	37700	<div>4 170 414</div> <div>3 721 896</div>	<div>4 093 275</div> <div>3 721 896</div>	<div>3 953 418</div> <div>3 721 896</div>	<div>4 328 229</div> <div>3 721 896</div>	<div>4 431 978</div> <div>3 721 896</div>

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
2022 ж. (2-шығарылым)**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 г. (Выпуск 2)**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная