

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нұр-Сұлтан 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год (Выпуск 2)

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Нұр-Сұлтан 2022

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 08.06.2022 ж. № 114-НҚ бұйрығымен
10.06.2022 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 08.06.2022 года № 114-НҚ
с 10.06.2022 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-2.		1
211-3.		16
211-4.		19
211-5.		19
211-6.		22
212.	,	25
212-5.		25
213.		31
213-1.		34
213-3.	,	34
221.		34
221-1.		37
222.	,	37
222-2.	,	37
225.		40
225-1.		40
225-2.		74
226.		145
226-1.		145
251.	,	171
251-3.	,	171

21.
211.
211-2.
211-201.

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 536</u>	<u>5 904</u>	<u>7 749</u>	<u>10 335</u>	<u>6 536</u>	<u>4 274</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 489</u>	<u>5 862</u>	<u>7 694</u>	<u>10 261</u>	<u>6 489</u>	<u>4 243</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 442</u>	<u>5 820</u>	<u>7 639</u>	<u>10 188</u>	<u>6 442</u>	<u>4 213</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 442</u>	<u>5 820</u>	<u>7 639</u>	<u>10 188</u>	<u>6 442</u>	<u>4 213</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 442</u>	<u>5 820</u>	<u>7 639</u>	<u>10 188</u>	<u>6 442</u>	<u>4 213</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 396</u>	<u>5 778</u>	<u>7 583</u>	<u>10 114</u>	<u>6 396</u>	<u>4 182</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 302</u>	<u>5 694</u>	<u>7 473</u>	<u>9 966</u>	<u>6 302</u>	<u>4 121</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 396</u>	<u>5 778</u>	<u>7 583</u>	<u>10 114</u>	<u>6 396</u>	<u>4 182</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 536</u>	<u>4 712</u>	<u>3 665</u>	<u>4 154</u>	<u>6 536</u>	<u>6 536</u>	<u>6 050</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 489</u>	<u>4 678</u>	<u>3 639</u>	<u>4 124</u>	<u>6 489</u>	<u>6 489</u>	<u>6 007</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 442</u>	<u>4 645</u>	<u>3 613</u>	<u>4 094</u>	<u>6 442</u>	<u>6 442</u>	<u>5 964</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 442</u>	<u>4 645</u>	<u>3 613</u>	<u>4 094</u>	<u>6 442</u>	<u>6 442</u>	<u>5 964</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 442</u>	<u>4 645</u>	<u>3 613</u>	<u>4 094</u>	<u>6 442</u>	<u>6 442</u>	<u>5 964</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 396</u>	<u>4 611</u>	<u>3 587</u>	<u>4 065</u>	<u>6 396</u>	<u>6 396</u>	<u>5 920</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 302</u>	<u>4 544</u>	<u>3 534</u>	<u>4 005</u>	<u>6 302</u>	<u>6 302</u>	<u>5 834</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 396</u>	<u>4 611</u>	<u>3 587</u>	<u>4 065</u>	<u>6 396</u>	<u>6 396</u>	<u>5 920</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 536</u>	<u>6 536</u>	<u>7 749</u>	<u>7 749</u>	<u>3 550</u> <u>2 837</u>	<u>6 536</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 489</u>	<u>6 489</u>	<u>7 694</u>	<u>7 694</u>	<u>3 524</u> <u>2 817</u>	<u>6 489</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 442</u>	<u>6 442</u>	<u>7 639</u>	<u>7 639</u>	<u>3 499</u> <u>2 797</u>	<u>6 442</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 442</u>	<u>6 442</u>	<u>7 639</u>	<u>7 639</u>	<u>3 499</u> <u>2 797</u>	<u>6 442</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 442</u>	<u>6 442</u>	<u>7 639</u>	<u>7 639</u>	<u>3 499</u> <u>2 797</u>	<u>6 442</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 396</u>	<u>6 396</u>	<u>7 583</u>	<u>7 583</u>	<u>3 474</u> <u>2 777</u>	<u>6 396</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 302</u>	<u>6 302</u>	<u>7 473</u>	<u>7 473</u>	<u>3 423</u> <u>2 736</u>	<u>6 302</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 396</u>	<u>6 396</u>	<u>7 583</u>	<u>7 583</u>	<u>3 474</u> <u>2 777</u>	<u>6 396</u>

211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 593</u>	<u>5 962</u>	<u>7 807</u>	<u>10 532</u>	<u>6 593</u>	<u>4 332</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 546</u>	<u>5 920</u>	<u>7 751</u>	<u>10 456</u>	<u>6 546</u>	<u>4 301</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 499</u>	<u>5 877</u>	<u>7 696</u>	<u>10 381</u>	<u>6 499</u>	<u>4 270</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 499</u>	<u>5 877</u>	<u>7 696</u>	<u>10 381</u>	<u>6 499</u>	<u>4 270</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 499</u>	<u>5 877</u>	<u>7 696</u>	<u>10 381</u>	<u>6 499</u>	<u>4 270</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 452</u>	<u>5 835</u>	<u>7 640</u>	<u>10 306</u>	<u>6 452</u>	<u>4 239</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 358</u>	<u>5 749</u>	<u>7 528</u>	<u>10 155</u>	<u>6 358</u>	<u>4 177</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 452</u>	<u>5 835</u>	<u>7 640</u>	<u>10 306</u>	<u>6 452</u>	<u>4 239</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 652</u>	<u>6 021</u>	<u>7 866</u>	<u>10 732</u>	<u>6 652</u>	<u>4 391</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 605</u>	<u>5 978</u>	<u>7 810</u>	<u>10 655</u>	<u>6 605</u>	<u>4 359</u>

211-201-0200	1284-2004 , 300	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 593</u>	<u>4 770</u>	<u>3 723</u>	<u>4 212</u>	<u>6 593</u>	<u>6 593</u>	<u>6 108</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 546</u>	<u>4 736</u>	<u>3 697</u>	<u>4 181</u>	<u>6 546</u>	<u>6 546</u>	<u>6 064</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 499</u>	<u>4 702</u>	<u>3 670</u>	<u>4 151</u>	<u>6 499</u>	<u>6 499</u>	<u>6 021</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 499</u>	<u>4 702</u>	<u>3 670</u>	<u>4 151</u>	<u>6 499</u>	<u>6 499</u>	<u>6 021</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 499</u>	<u>4 702</u>	<u>3 670</u>	<u>4 151</u>	<u>6 499</u>	<u>6 499</u>	<u>6 021</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 452</u>	<u>4 668</u>	<u>3 643</u>	<u>4 121</u>	<u>6 452</u>	<u>6 452</u>	<u>5 977</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 358</u>	<u>4 600</u>	<u>3 590</u>	<u>4 061</u>	<u>6 358</u>	<u>6 358</u>	<u>5 890</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 452</u>	<u>4 668</u>	<u>3 643</u>	<u>4 121</u>	<u>6 452</u>	<u>6 452</u>	<u>5 977</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 652</u>	<u>4 829</u>	<u>3 782</u>	<u>4 271</u>	<u>6 652</u>	<u>6 652</u>	<u>6 167</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 605</u>	<u>4 794</u>	<u>3 755</u>	<u>4 240</u>	<u>6 605</u>	<u>6 605</u>	<u>6 123</u>

211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 593</u>	<u>6 593</u>	<u>7 807</u>	<u>7 807</u>	<u>3 608</u> 2 894	<u>6 593</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 546</u>	<u>6 546</u>	<u>7 751</u>	<u>7 751</u>	<u>3 582</u> 2 874	<u>6 546</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 499</u>	<u>6 499</u>	<u>7 696</u>	<u>7 696</u>	<u>3 556</u> 2 853	<u>6 499</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 499</u>	<u>6 499</u>	<u>7 696</u>	<u>7 696</u>	<u>3 556</u> 2 853	<u>6 499</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 499</u>	<u>6 499</u>	<u>7 696</u>	<u>7 696</u>	<u>3 556</u> 2 853	<u>6 499</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 452</u>	<u>6 452</u>	<u>7 640</u>	<u>7 640</u>	<u>3 530</u> 2 832	<u>6 452</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 358</u>	<u>6 358</u>	<u>7 528</u>	<u>7 528</u>	<u>3 479</u> 2 791	<u>6 358</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 452</u>	<u>6 452</u>	<u>7 640</u>	<u>7 640</u>	<u>3 530</u> 2 832	<u>6 452</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 652</u>	<u>6 652</u>	<u>7 866</u>	<u>7 866</u>	<u>3 667</u> 2 952	<u>6 652</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 605</u>	<u>6 605</u>	<u>7 810</u>	<u>7 810</u>	<u>3 640</u> 2 931	<u>6 605</u>

				,	,					
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 557</u>	<u>5 935</u>	<u>7 754</u>	<u>10 578</u>	<u>6 557</u>	<u>4 328</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 557</u>	<u>5 935</u>	<u>7 754</u>	<u>10 578</u>	<u>6 557</u>	<u>4 328</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 557</u>	<u>5 935</u>	<u>7 754</u>	<u>10 578</u>	<u>6 557</u>	<u>4 328</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 510</u>	<u>5 892</u>	<u>7 698</u>	<u>10 502</u>	<u>6 510</u>	<u>4 296</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 415</u>	<u>5 806</u>	<u>7 585</u>	<u>10 348</u>	<u>6 415</u>	<u>4 234</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 510</u>	<u>5 892</u>	<u>7 698</u>	<u>10 502</u>	<u>6 510</u>	<u>4 296</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 713</u>	<u>6 082</u>	<u>7 927</u>	<u>10 936</u>	<u>6 713</u>	<u>4 451</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 665</u>	<u>6 038</u>	<u>7 870</u>	<u>10 858</u>	<u>6 665</u>	<u>4 419</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 617</u>	<u>5 995</u>	<u>7 813</u>	<u>10 780</u>	<u>6 617</u>	<u>4 387</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 617</u>	<u>5 995</u>	<u>7 813</u>	<u>10 780</u>	<u>6 617</u>	<u>4 387</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 617</u>	<u>5 995</u>	<u>7 813</u>	<u>10 780</u>	<u>6 617</u>	<u>4 387</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 569</u>	<u>5 951</u>	<u>7 757</u>	<u>10 701</u>	<u>6 569</u>	<u>4 355</u>

211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 557</u>	<u>4 760</u>	<u>3 728</u>	<u>4 210</u>	<u>6 557</u>	<u>6 557</u>	<u>6 079</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 557</u>	<u>4 760</u>	<u>3 728</u>	<u>4 210</u>	<u>6 557</u>	<u>6 557</u>	<u>6 079</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 557</u>	<u>4 760</u>	<u>3 728</u>	<u>4 210</u>	<u>6 557</u>	<u>6 557</u>	<u>6 079</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 510</u>	<u>4 725</u>	<u>3 701</u>	<u>4 179</u>	<u>6 510</u>	<u>6 510</u>	<u>6 035</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 415</u>	<u>4 656</u>	<u>3 647</u>	<u>4 118</u>	<u>6 415</u>	<u>6 415</u>	<u>5 947</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 510</u>	<u>4 725</u>	<u>3 701</u>	<u>4 179</u>	<u>6 510</u>	<u>6 510</u>	<u>6 035</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 713</u>	<u>4 889</u>	<u>3 842</u>	<u>4 331</u>	<u>6 713</u>	<u>6 713</u>	<u>6 227</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 665</u>	<u>4 854</u>	<u>3 815</u>	<u>4 300</u>	<u>6 665</u>	<u>6 665</u>	<u>6 183</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 617</u>	<u>4 819</u>	<u>3 788</u>	<u>4 269</u>	<u>6 617</u>	<u>6 617</u>	<u>6 138</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 617</u>	<u>4 819</u>	<u>3 788</u>	<u>4 269</u>	<u>6 617</u>	<u>6 617</u>	<u>6 138</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 617</u>	<u>4 819</u>	<u>3 788</u>	<u>4 269</u>	<u>6 617</u>	<u>6 617</u>	<u>6 138</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 569</u>	<u>4 784</u>	<u>3 760</u>	<u>4 238</u>	<u>6 569</u>	<u>6 569</u>	<u>6 094</u>

211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 557</u>	<u>6 557</u>	<u>7 754</u>	<u>7 754</u>	<u>3 614</u> 2 910	<u>6 557</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 557</u>	<u>6 557</u>	<u>7 754</u>	<u>7 754</u>	<u>3 614</u> 2 910	<u>6 557</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 557</u>	<u>6 557</u>	<u>7 754</u>	<u>7 754</u>	<u>3 614</u> 2 910	<u>6 557</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 510</u>	<u>6 510</u>	<u>7 698</u>	<u>7 698</u>	<u>3 588</u> 2 889	<u>6 510</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 415</u>	<u>6 415</u>	<u>7 585</u>	<u>7 585</u>	<u>3 536</u> 2 847	<u>6 415</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 510</u>	<u>6 510</u>	<u>7 698</u>	<u>7 698</u>	<u>3 588</u> 2 889	<u>6 510</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 713</u>	<u>6 713</u>	<u>7 927</u>	<u>7 927</u>	<u>3 727</u> 3 011	<u>6 713</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 665</u>	<u>6 665</u>	<u>7 870</u>	<u>7 870</u>	<u>3 700</u> 2 990	<u>6 665</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 617</u>	<u>6 617</u>	<u>7 813</u>	<u>7 813</u>	<u>3 674</u> 2 968	<u>6 617</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 617</u>	<u>6 617</u>	<u>7 813</u>	<u>7 813</u>	<u>3 674</u> 2 968	<u>6 617</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 617</u>	<u>6 617</u>	<u>7 813</u>	<u>7 813</u>	<u>3 674</u> 2 968	<u>6 617</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 569</u>	<u>6 569</u>	<u>7 757</u>	<u>7 757</u>	<u>3 647</u> 2 947	<u>6 569</u>

211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 473</u>	<u>5 864</u>	<u>7 643</u>	<u>10 545</u>	<u>6 473</u>	<u>4 292</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 569</u>	<u>5 951</u>	<u>7 757</u>	<u>10 701</u>	<u>6 569</u>	<u>4 355</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 988</u>	<u>6 143</u>	<u>9 202</u>	<u>11 144</u>	<u>7 988</u>	<u>4 512</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 931</u>	<u>6 099</u>	<u>9 136</u>	<u>11 065</u>	<u>7 931</u>	<u>4 480</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 874</u>	<u>6 055</u>	<u>9 070</u>	<u>10 985</u>	<u>7 874</u>	<u>4 448</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 874</u>	<u>6 055</u>	<u>9 070</u>	<u>10 985</u>	<u>7 874</u>	<u>4 448</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 874</u>	<u>6 055</u>	<u>9 070</u>	<u>10 985</u>	<u>7 874</u>	<u>4 448</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 817</u>	<u>6 011</u>	<u>9 005</u>	<u>10 906</u>	<u>7 817</u>	<u>4 415</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 703</u>	<u>5 924</u>	<u>8 873</u>	<u>10 747</u>	<u>7 703</u>	<u>4 351</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 817</u>	<u>6 011</u>	<u>9 005</u>	<u>10 906</u>	<u>7 817</u>	<u>4 415</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								

211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 473</u>	<u>4 715</u>	<u>3 705</u>	<u>4 176</u>	<u>6 473</u>	<u>6 473</u>	<u>6 005</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 569</u>	<u>4 784</u>	<u>3 760</u>	<u>4 238</u>	<u>6 569</u>	<u>6 569</u>	<u>6 094</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 988</u>	<u>4 951</u>	<u>3 904</u>	<u>4 392</u>	<u>7 988</u>	<u>7 988</u>	<u>7 235</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 931</u>	<u>4 915</u>	<u>3 876</u>	<u>4 361</u>	<u>7 931</u>	<u>7 931</u>	<u>7 184</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 874</u>	<u>4 880</u>	<u>3 848</u>	<u>4 329</u>	<u>7 874</u>	<u>7 874</u>	<u>7 132</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 874</u>	<u>4 880</u>	<u>3 848</u>	<u>4 329</u>	<u>7 874</u>	<u>7 874</u>	<u>7 132</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 874</u>	<u>4 880</u>	<u>3 848</u>	<u>4 329</u>	<u>7 874</u>	<u>7 874</u>	<u>7 132</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 817</u>	<u>4 844</u>	<u>3 820</u>	<u>4 298</u>	<u>7 817</u>	<u>7 817</u>	<u>7 080</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 703</u>	<u>4 774</u>	<u>3 764</u>	<u>4 235</u>	<u>7 703</u>	<u>7 703</u>	<u>6 977</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 817</u>	<u>4 844</u>	<u>3 820</u>	<u>4 298</u>	<u>7 817</u>	<u>7 817</u>	<u>7 080</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3									

211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 473</u>	<u>6 473</u>	<u>7 643</u>	<u>7 643</u>	<u>3 594</u> 2 904	<u>6 473</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 569</u>	<u>6 569</u>	<u>7 757</u>	<u>7 757</u>	<u>3 647</u> 2 947	<u>6 569</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 988</u>	<u>7 988</u>	<u>9 202</u>	<u>9 202</u>	<u>3 788</u> 3 071	<u>7 988</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 931</u>	<u>7 931</u>	<u>9 136</u>	<u>9 136</u>	<u>3 761</u> 3 049	<u>7 931</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 874</u>	<u>7 874</u>	<u>9 070</u>	<u>9 070</u>	<u>3 734</u> 3 027	<u>7 874</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 874</u>	<u>7 874</u>	<u>9 070</u>	<u>9 070</u>	<u>3 734</u> 3 027	<u>7 874</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 874</u>	<u>7 874</u>	<u>9 070</u>	<u>9 070</u>	<u>3 734</u> 3 027	<u>7 874</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>7 817</u>	<u>7 817</u>	<u>9 005</u>	<u>9 005</u>	<u>3 707</u> 3 005	<u>7 817</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 703</u>	<u>7 703</u>	<u>8 873</u>	<u>8 873</u>	<u>3 653</u> 2 962	<u>7 703</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>7 817</u>	<u>7 817</u>	<u>9 005</u>	<u>9 005</u>	<u>3 707</u> 3 005	<u>7 817</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								

211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 051</u>	<u>6 206</u>	<u>9 264</u>	<u>11 357</u>	<u>8 051</u>	<u>4 575</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 993</u>	<u>6 161</u>	<u>9 198</u>	<u>11 276</u>	<u>7 993</u>	<u>4 542</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 936</u>	<u>6 117</u>	<u>9 132</u>	<u>11 195</u>	<u>7 936</u>	<u>4 509</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 936</u>	<u>6 117</u>	<u>9 132</u>	<u>11 195</u>	<u>7 936</u>	<u>4 509</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 936</u>	<u>6 117</u>	<u>9 132</u>	<u>11 195</u>	<u>7 936</u>	<u>4 509</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 878</u>	<u>6 073</u>	<u>9 066</u>	<u>11 114</u>	<u>7 878</u>	<u>4 477</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 763</u>	<u>5 984</u>	<u>8 934</u>	<u>10 951</u>	<u>7 763</u>	<u>4 411</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 878</u>	<u>6 073</u>	<u>9 066</u>	<u>11 114</u>	<u>7 878</u>	<u>4 477</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 083</u>	<u>6 238</u>	<u>9 296</u>	<u>11 466</u>	<u>8 083</u>	<u>4 607</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 025</u>	<u>6 193</u>	<u>9 230</u>	<u>11 384</u>	<u>8 025</u>	<u>4 574</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 967</u>	<u>6 148</u>	<u>9 164</u>	<u>11 302</u>	<u>7 967</u>	<u>4 541</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 967</u>	<u>6 148</u>	<u>9 164</u>	<u>11 302</u>	<u>7 967</u>	<u>4 541</u>

211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 051</u>	<u>5 013</u>	<u>3 967</u>	<u>4 455</u>	<u>8 051</u>	<u>8 051</u>	<u>7 298</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 993</u>	<u>4 977</u>	<u>3 938</u>	<u>4 423</u>	<u>7 993</u>	<u>7 993</u>	<u>7 246</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 936</u>	<u>4 942</u>	<u>3 910</u>	<u>4 391</u>	<u>7 936</u>	<u>7 936</u>	<u>7 194</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 936</u>	<u>4 942</u>	<u>3 910</u>	<u>4 391</u>	<u>7 936</u>	<u>7 936</u>	<u>7 194</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 936</u>	<u>4 942</u>	<u>3 910</u>	<u>4 391</u>	<u>7 936</u>	<u>7 936</u>	<u>7 194</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 878</u>	<u>4 906</u>	<u>3 882</u>	<u>4 359</u>	<u>7 878</u>	<u>7 878</u>	<u>7 142</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 763</u>	<u>4 834</u>	<u>3 825</u>	<u>4 296</u>	<u>7 763</u>	<u>7 763</u>	<u>7 037</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 878</u>	<u>4 906</u>	<u>3 882</u>	<u>4 359</u>	<u>7 878</u>	<u>7 878</u>	<u>7 142</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 083</u>	<u>5 045</u>	<u>3 998</u>	<u>4 487</u>	<u>8 083</u>	<u>8 083</u>	<u>7 330</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 025</u>	<u>5 009</u>	<u>3 970</u>	<u>4 455</u>	<u>8 025</u>	<u>8 025</u>	<u>7 278</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 967</u>	<u>4 973</u>	<u>3 941</u>	<u>4 423</u>	<u>7 967</u>	<u>7 967</u>	<u>7 225</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 967</u>	<u>4 973</u>	<u>3 941</u>	<u>4 423</u>	<u>7 967</u>	<u>7 967</u>	<u>7 225</u>

211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 051</u>	<u>8 051</u>	<u>9 264</u>	<u>9 264</u>	<u>3 851</u> 3 133	<u>8 051</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 993</u>	<u>7 993</u>	<u>9 198</u>	<u>9 198</u>	<u>3 823</u> 3 110	<u>7 993</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 936</u>	<u>7 936</u>	<u>9 132</u>	<u>9 132</u>	<u>3 796</u> 3 088	<u>7 936</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 936</u>	<u>7 936</u>	<u>9 132</u>	<u>9 132</u>	<u>3 796</u> 3 088	<u>7 936</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 936</u>	<u>7 936</u>	<u>9 132</u>	<u>9 132</u>	<u>3 796</u> 3 088	<u>7 936</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>7 878</u>	<u>7 878</u>	<u>9 066</u>	<u>9 066</u>	<u>3 768</u> 3 066	<u>7 878</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 763</u>	<u>7 763</u>	<u>8 934</u>	<u>8 934</u>	<u>3 713</u> 3 021	<u>7 763</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>7 878</u>	<u>7 878</u>	<u>9 066</u>	<u>9 066</u>	<u>3 768</u> 3 066	<u>7 878</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>8 083</u>	<u>8 083</u>	<u>9 296</u>	<u>9 296</u>	<u>3 883</u> 3 164	<u>8 083</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>8 025</u>	<u>8 025</u>	<u>9 230</u>	<u>9 230</u>	<u>3 855</u> 3 141	<u>8 025</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 967</u>	<u>7 967</u>	<u>9 164</u>	<u>9 164</u>	<u>3 827</u> 3 119	<u>7 967</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 967</u>	<u>7 967</u>	<u>9 164</u>	<u>9 164</u>	<u>3 827</u> 3 119	<u>7 967</u>

				,	,					
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 967</u>	<u>6 148</u>	<u>9 164</u>	<u>11 302</u>	<u>7 967</u>	<u>4 541</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 909</u>	<u>6 104</u>	<u>9 097</u>	<u>11 220</u>	<u>7 909</u>	<u>4 508</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 794</u>	<u>6 015</u>	<u>8 964</u>	<u>11 057</u>	<u>7 794</u>	<u>4 442</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>7 909</u>	<u>6 104</u>	<u>9 097</u>	<u>11 220</u>	<u>7 909</u>	<u>4 508</u>

211-202.

				,	,					
211-202-0400	, 1000 1284 2004	3								
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>3 883</u>	<u>4 875</u>	<u>6 577</u>	<u>9 512</u>	<u>7 695</u>	<u>3 668</u> 2 974
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>3 855</u>	<u>4 584</u>	<u>6 530</u>	<u>9 444</u>	<u>7 384</u>	<u>3 514</u> 2 827
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>3 827</u>	<u>4 551</u>	<u>6 483</u>	<u>9 376</u>	<u>7 331</u>	<u>3 298</u> 2 620
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>3 547</u>	<u>4 518</u>	<u>6 184</u>	<u>9 056</u>	<u>7 278</u>	<u>3 274</u> 2 601
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>3 495</u>	<u>4 452</u>	<u>6 094</u>	<u>8 924</u>	<u>7 171</u>	<u>3 226</u> 2 563

211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 967</u>	<u>4 973</u>	<u>3 941</u>	<u>4 423</u>	<u>7 967</u>	<u>7 967</u>	<u>7 225</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>7 909</u>	<u>4 937</u>	<u>3 913</u>	<u>4 391</u>	<u>7 909</u>	<u>7 909</u>	<u>7 173</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 794</u>	<u>4 865</u>	<u>3 856</u>	<u>4 327</u>	<u>7 794</u>	<u>7 794</u>	<u>7 068</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>7 909</u>	<u>4 937</u>	<u>3 913</u>	<u>4 391</u>	<u>7 909</u>	<u>7 909</u>	<u>7 173</u>

211-202-0400	, 1000 1284 2004	3									
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>3 849</u> <u>3 164</u>	<u>3 225</u> <u>2 658</u>	<u>3 830</u>	<u>3 983</u>	<u>4 991</u>	<u>8 083</u>	<u>5 886</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>3 821</u> <u>3 141</u>	<u>3 202</u> <u>2 639</u>	<u>3 546</u>	<u>3 954</u>	<u>4 955</u>	<u>8 025</u>	<u>5 844</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>3 794</u> <u>3 119</u>	<u>3 179</u> <u>2 620</u>	<u>3 520</u>	<u>3 932</u>	<u>4 920</u>	<u>7 585</u>	<u>5 802</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>3 513</u> <u>2 849</u>	<u>3 156</u> <u>2 601</u>	<u>3 495</u>	<u>3 778</u>	<u>4 631</u>	<u>7 530</u>	<u>5 507</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>3 462</u> <u>2 807</u>	<u>3 110</u> <u>2 563</u>	<u>3 444</u>	<u>3 723</u>	<u>4 564</u>	<u>7 420</u>	<u>5 427</u>

211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 967</u>	<u>7 967</u>	<u>9 164</u>	<u>9 164</u>	<u>3 827</u> <u>3 119</u>	<u>7 967</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>3 096</u>	<u>7 909</u>	<u>9 097</u>	<u>9 097</u>	<u>3 800</u> <u>3 096</u>	<u>7 909</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 794</u>	<u>7 794</u>	<u>8 964</u>	<u>8 964</u>	<u>3 744</u> <u>3 051</u>	<u>7 794</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>3 096</u>	<u>7 909</u>	<u>9 097</u>	<u>9 097</u>	<u>3 800</u> <u>3 096</u>	<u>7 909</u>

211-202-0400	, 1000 1284 2004	3								
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>4 050</u>	<u>8 083</u>	<u>8 083</u>	<u>7 379</u>	<u>3 457</u>	<u>7 985</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>4 021</u>	<u>8 025</u>	<u>8 025</u>	<u>7 326</u>	<u>3 176</u>	<u>7 928</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>3 992</u>	<u>7 585</u>	<u>7 585</u>	<u>7 273</u>	<u>3 153</u>	<u>7 490</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>3 710</u>	<u>7 530</u>	<u>7 530</u>	<u>6 968</u>	<u>3 130</u>	<u>7 435</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>3 656</u>	<u>7 420</u>	<u>7 420</u>	<u>6 866</u>	<u>3 085</u>	<u>7 327</u>

211-3.
211-301.

211-301-0400	1000 1284-2004 ,	3							
211-301-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{2\,758}{723}$	$\frac{5\,558}{723}$	$\frac{1\,427}{723}$	$\frac{1\,720}{723}$	$\frac{1\,350}{723}$

211-4.
211-401.

211-401-0100	8736-2014	3											
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{6\,585}{1\,356}$	$\frac{2\,168}{1\,356}$	$\frac{6\,585}{1\,356}$	$\frac{3\,273}{1\,356}$	$\frac{5\,887}{1\,492}$	$\frac{2\,265}{1\,492}$	$\frac{3\,215}{1\,492}$	$\frac{4\,029}{1\,492}$	$\frac{2\,375}{1\,424}$
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	$\frac{6\,585}{1\,356}$	$\frac{2\,168}{1\,356}$	$\frac{6\,585}{1\,356}$	$\frac{3\,273}{1\,356}$	$\frac{5\,887}{1\,492}$	$\frac{2\,265}{1\,492}$	$\frac{3\,215}{1\,492}$	$\frac{4\,029}{1\,492}$	$\frac{2\,375}{1\,424}$

211-5.
211-501.

211-501-0100	31424-2010	3										

211-401-0100	8736-2014	3												
211-401-0101		3	1	1500	<u>4 356</u>	<u>6 585</u>	<u>4 426</u>	<u>6 247</u>	<u>6 585</u>	<u>6 585</u>	<u>6 585</u>	<u>2 182</u> <u>1 492</u>	<u>6 585</u>	
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>4 356</u>	<u>6 585</u>	<u>4 426</u>	<u>6 247</u>	<u>6 585</u>	<u>6 585</u>	<u>6 585</u>	<u>2 182</u> <u>1 492</u>	<u>6 585</u>	<u>6 216</u>

[illegible]

				,			
211-501-0100	31424-2010	3					

211-501-0103	800	3	1	1500	<u>5 958</u>	<u>3 840</u>	<u>8 845</u>	<u>6 862</u>	<u>6 862</u>	<u>2 444</u> 1 729	<u>5 922</u> 5 153

211-6.**211-601.**

-

211-601-0100	-	23735-2014	3								
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>6 286</u>	<u>3 063</u>	<u>6 286</u>	<u>6 286</u>	<u>6 286</u>	<u>1 611</u> 868

211-603.

-

-

211-603-0100	-	25607-2009	3								
211-603-0101	0-10		3	1	1450	<u>6 366</u>	<u>3 445</u>	<u>6 366</u>	<u>6 366</u>	<u>6 366</u>	<u>2 056</u> 1 311
211-603-0102	0-20		3	1	1450	<u>6 366</u>	<u>3 445</u>	<u>6 366</u>	<u>6 366</u>	<u>6 366</u>	<u>2 056</u> 1 311
211-603-0103	0-40		3	1	1450	<u>6 366</u>	<u>3 445</u>	<u>6 366</u>	<u>6 366</u>	<u>6 366</u>	<u>2 056</u> 1 311

8.04-08-2021

211-501-0103	800	3	1	1500	<u>2 720</u>	<u>3 527</u>	<u>7 146</u>	<u>6 689</u>	<u>8 105</u>	<u>6 137</u>	<u>7 069</u>	<u>7 069</u>

211-601-0100	-	23735-2014	3									
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>6 286</u>	<u>2 063</u> 1 446	<u>1 869</u>	<u>2 618</u>	<u>6 286</u>	<u>6 582</u>	<u>5 537</u>

211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 366</u>	<u>1 067</u> 524	<u>2 362</u>	<u>1 422</u>	<u>6 366</u>	<u>5 687</u>	<u>6 366</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>6 366</u>	<u>1 067</u> 524	<u>2 362</u>	<u>1 422</u>	<u>6 366</u>	<u>5 687</u>	<u>6 366</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 366</u>	<u>1 067</u> 524	<u>2 362</u>	<u>1 422</u>	<u>6 366</u>	<u>5 687</u>	<u>6 366</u>

8.04-08-2021

24

211-501-0103	800	3	1	1500	<u>9 704</u>	<u>2 321</u>	<u>6 965</u>

211-601-0100	-	23735-2014	3								
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>6 286</u>	<u>6 582</u>	<u>6 582</u>	<u>6 286</u>	<u>1 443</u>	<u>6 471</u>

211-603-0100	- 25607-2009	3				
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 366</u>	<u>1 976</u> 1 311
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>6 366</u>	<u>1 976</u> 1 311
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 366</u>	<u>1 976</u> 1 311

211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 366</u>	<u>3 445</u>	<u>6 366</u>	<u>6 366</u>	<u>6 366</u>	<u>2 056</u> 1 311

212. ,
212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>17 062</u> 14 828	<u>17 062</u> 14 828	<u>17 062</u> 14 828	<u>23 295</u> 22 478	<u>17 062</u> 14 828	<u>17 062</u> 14 828
212-501-0102	, II		1	1000	<u>16 915</u> 14 684	<u>16 915</u> 14 684	<u>16 915</u> 14 684	<u>16 915</u> 14 684	<u>16 915</u> 14 684	<u>16 915</u> 14 684
212-501-0103	, I		1	1000	<u>19 072</u> 18 118	<u>16 861</u> 15 124	<u>20 419</u> 18 118	<u>24 250</u> 23 414	<u>17 365</u> 15 124	<u>17 365</u> 15 124
212-501-0104	, II		1	1000	<u>19 072</u> 18 118	<u>16 861</u> 15 124	<u>20 419</u> 18 118	<u>24 250</u> 23 414	<u>17 365</u> 15 124	<u>17 365</u> 15 124
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>16 454</u> 15 067	<u>16 454</u> 15 067	<u>16 454</u> 15 067	<u>23 973</u> 23 143	<u>16 454</u> 15 067	<u>16 454</u> 15 067
212-501-0202	, II		1	1000	<u>16 304</u> 14 921	<u>16 068</u> 14 347	<u>16 304</u> 14 921	<u>16 304</u> 14 921	<u>16 572</u> 14 347	<u>16 572</u> 14 347

211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 366</u>	<u>1 067</u> 524	<u>2 362</u>	<u>1 422</u>	<u>6 366</u>	<u>5 687</u>	<u>6 366</u>

212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>17 062</u> 14 828	<u>17 062</u> 14 828	<u>17 062</u> 14 828	<u>17 062</u> 14 828	<u>17 062</u> 14 828	<u>17 062</u> 14 828	<u>17 062</u> 14 828
212-501-0102	, II		1	1000	<u>16 915</u> 14 684	<u>16 915</u> 14 684	<u>16 915</u> 14 684	<u>16 915</u> 14 684	<u>16 915</u> 14 684	<u>16 915</u> 14 684	<u>16 915</u> 14 684
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 419</u> 18 118	<u>16 512</u> 15 124	<u>16 161</u> 15 124	<u>16 161</u> 15 124	<u>19 530</u> 18 118	<u>17 365</u> 15 124	<u>20 361</u> 18 118
212-501-0104	, II		1	1000	<u>20 419</u> 18 118	<u>16 512</u> 15 124	<u>16 161</u> 15 124	<u>16 161</u> 15 124	<u>19 530</u> 18 118	<u>17 365</u> 15 124	<u>20 361</u> 18 118
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>16 454</u> 15 067	<u>16 454</u> 15 067	<u>16 454</u> 15 067	<u>16 454</u> 15 067	<u>16 454</u> 15 067	<u>16 454</u> 15 067	<u>16 454</u> 15 067
212-501-0202	, II		1	1000	<u>16 304</u> 14 921	<u>15 719</u> 14 347	<u>15 368</u> 14 347	<u>15 368</u> 14 347	<u>16 304</u> 14 921	<u>16 572</u> 14 347	<u>16 304</u> 14 921

211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 366</u>	<u>1 976</u> 1 311

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>17 062</u> 14 828	<u>17 062</u> 14 828	<u>17 062</u> 14 828	<u>17 062</u> 14 828	<u>17 062</u> 14 828	<u>17 062</u> 14 828
212-501-0102	, II		1	1000	<u>16 915</u> 14 684	<u>16 915</u> 14 684	<u>16 915</u> 14 684	<u>16 915</u> 14 684	<u>16 915</u> 14 684	<u>16 915</u> 14 684
212-501-0103	, I		1	1000	<u>17 597</u> 16 712	<u>20 419</u> 18 118	<u>17 365</u> 15 124	<u>21 116</u> 18 118	<u>16 161</u> 15 124	<u>17 365</u> 15 124
212-501-0104	, II		1	1000	<u>17 597</u> 16 712	<u>20 419</u> 18 118	<u>17 365</u> 15 124	<u>21 116</u> 18 118	<u>16 161</u> 15 124	<u>17 365</u> 15 124
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>16 454</u> 15 067	<u>16 454</u> 15 067	<u>16 454</u> 15 067	<u>16 454</u> 15 067	<u>16 454</u> 15 067	<u>16 454</u> 15 067
212-501-0202	, II		1	1000	<u>15 415</u> 14 573	<u>16 304</u> 14 921	<u>16 572</u> 14 347	<u>16 304</u> 14 921	<u>15 368</u> 14 347	<u>16 572</u> 14 347

212-501-0203	, I		1	1000	<u>23 111</u> 20 758	<u>16 761</u> 15 368	<u>16 410</u> 15 368	<u>16 410</u> 15 368	<u>22 223</u> 20 758	<u>17 614</u> 15 368	<u>23 053</u> 20 758
212-501-0204	, II		1	1000	<u>23 111</u> 20 758	<u>16 606</u> 15 216	<u>16 606</u> 15 216	<u>16 606</u> 15 216	<u>22 223</u> 20 758	<u>16 606</u> 15 216	<u>23 053</u> 20 758
212-501-0206	, I		1	1000	<u>23 932</u> 21 563	<u>16 919</u> 15 524	<u>16 919</u> 15 524	<u>16 919</u> 15 524	<u>23 043</u> 21 563	<u>16 919</u> 15 524	<u>23 874</u> 21 563
212-501-0207	, II		1	1000	<u>23 932</u> 21 563	<u>17 038</u> 15 640	<u>16 687</u> 15 640	<u>16 687</u> 15 640	<u>23 043</u> 21 563	<u>17 890</u> 15 640	<u>23 874</u> 21 563
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0301	, I		1	1000		<u>18 753</u> 17 321	<u>18 402</u> 17 321	<u>18 402</u> 17 321		<u>19 605</u> 17 321	
212-501-0302	, II		1	1000		<u>18 753</u> 17 321	<u>18 402</u> 17 321	<u>18 402</u> 17 321		<u>19 605</u> 17 321	
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>16 771</u> 14 543	<u>15 516</u> 14 148	<u>15 165</u> 14 148	<u>15 165</u> 14 148	<u>16 771</u> 14 543	<u>16 369</u> 14 148	<u>16 771</u> 14 543
212-501-0402	II		1	1000	<u>16 630</u> 14 404	<u>15 184</u> 13 822	<u>14 833</u> 13 822	<u>14 833</u> 13 822	<u>16 630</u> 14 404	<u>16 037</u> 13 822	<u>16 630</u> 14 404
212-501-0500	1225-2019										
212-501-0501	I		1	1000		<u>15 996</u> 14 618	<u>15 645</u> 14 618	<u>15 645</u> 14 618		<u>16 848</u> 14 618	
212-501-0600	1225-2019										

212-501-0601	, I		1	1000		<u>14 436</u> 12 747			<u>14 940</u> 12 747	<u>14 940</u> 12 747

212-502.

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0102	, II		1	1000	<u>16 197</u> 14 473	<u>16 701</u> 14 473	<u>16 701</u> 14 473	<u>15 848</u> 14 473	<u>15 497</u> 14 473	<u>15 497</u> 14 473

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>22 531</u> 20 683	<u>36 589</u> 35 511	<u>23 035</u> 20 683	<u>23 035</u> 20 683	<u>22 182</u> 20 683	<u>21 831</u> 20 683
212-503-0102	-15		1	1000	<u>21 151</u> 19 330	<u>34 219</u> 33 188	<u>21 655</u> 19 330	<u>21 655</u> 19 330	<u>20 802</u> 19 330	<u>20 451</u> 19 330
212-503-0103	-20		1	1000	<u>20 392</u> 18 587	<u>32 917</u> 31 912	<u>20 896</u> 18 587	<u>20 896</u> 18 587	<u>20 044</u> 18 587	<u>19 693</u> 18 587

212-501-0601	, I		1	1000		<u>14 087</u> 12 747	<u>13 736</u> 12 747	<u>13 736</u> 12 747		<u>14 940</u> 12 747	

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0102	, II		1	1000	<u>16 701</u> 14 473	<u>15 498</u> 14 654	<u>16 701</u> 14 473	<u>15 497</u> 14 473	<u>16 701</u> 14 473	

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>21 831</u> 20 683	<u>23 035</u> 20 683	<u>21 853</u> 20 884	<u>23 035</u> 20 683	<u>21 831</u> 20 683	<u>23 035</u> 20 683
212-503-0102	-15		1	1000	<u>20 451</u> 19 330	<u>21 655</u> 19 330	<u>20 459</u> 19 518	<u>21 655</u> 19 330	<u>20 451</u> 19 330	<u>21 655</u> 19 330
212-503-0103	-20		1	1000	<u>19 693</u> 18 587	<u>20 896</u> 18 587	<u>19 694</u> 18 767	<u>20 896</u> 18 587	<u>19 693</u> 18 587	<u>20 896</u> 18 587

8.04-08-2021

					,					
212-501-0601	, I		1	1000	<u>13 737</u> 12 927		<u>14 940</u> 12 747		<u>13 736</u> 12 747	<u>14 940</u> 12 747

213.**213-1.****213-101.**

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>66 289</u> 42 489	<u>51 157</u> 42 489	<u>66 289</u> 42 489	<u>66 289</u> 42 489	<u>62 617</u> 42 489	<u>49 229</u> 42 489
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>89 321</u> 60 569	<u>71 163</u> 60 569	<u>89 321</u> 60 569	<u>89 321</u> 60 569	<u>84 914</u> 60 569	<u>68 849</u> 60 569

213-3.**213-301.**

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>34 388</u> 28 386	<u>30 805</u> 28 386	<u>33 098</u> 27 121	<u>33 098</u> 27 121	<u>32 380</u> 27 121	<u>29 134</u> 27 121
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>34 976</u> 28 386	<u>31 005</u> 28 386	<u>33 685</u> 27 121	<u>33 685</u> 27 121	<u>32 890</u> 27 121	<u>29 293</u> 27 121

22.

213-101-0100	120 65 530-2012 250	1000 .									
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>66 289</u> 42 489	<u>49 336</u> 42 489	<u>48 043</u> 42 489	<u>48 043</u> 42 489	<u>66 289</u> 42 489	<u>66 289</u> 42 489	<u>59 595</u> 42 489
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>89 321</u> 60 569	<u>68 978</u> 60 569	<u>67 426</u> 60 569	<u>67 426</u> 60 569	<u>89 321</u> 60 569	<u>89 321</u> 60 569	<u>81 288</u> 60 569

213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>33 511</u> 27 121	<u>29 109</u> 27 121	<u>28 777</u> 27 121	<u>28 777</u> 27 121	<u>33 098</u> 27 121	<u>33 098</u> 27 121	<u>31 558</u> 27 121
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>34 143</u> 27 121	<u>29 265</u> 27 121	<u>28 897</u> 27 121	<u>28 897</u> 27 121	<u>33 685</u> 27 121	<u>33 685</u> 27 121	<u>31 979</u> 27 121

213-101-0100	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0101	100	1000 .	1	3750	<u>65 371</u> 42 489	<u>66 289</u> 42 489	<u>66 289</u> 42 489	<u>66 289</u> 42 489	<u>48 043</u> 42 489	<u>65 371</u> 42 489
213-101-0500	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>88 219</u> 60 569	<u>89 321</u> 60 569	<u>89 321</u> 60 569	<u>89 321</u> 60 569	<u>67 426</u> 60 569	<u>88 219</u> 60 569

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0101	1,5, D400	3	4	400	<u>32 989</u> 27 121	<u>33 098</u> 27 121	<u>33 098</u> 27 121	<u>33 098</u> 27 121	<u>28 769</u> 27 121	<u>32 989</u> 27 121
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>33 565</u> 27 121	<u>33 685</u> 27 121	<u>33 685</u> 27 121	<u>33 685</u> 27 121	<u>28 888</u> 27 121	<u>33 565</u> 27 121

221.

221-1.

221-101.

221-101-0100	19804-2012									
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>12 837</u> 11 162	<u>11 861</u> 11 162	<u>13 562</u> 11 162	<u>14 567</u> 11 162	<u>12 558</u> 11 162	<u>11 744</u> 11 162

221-102.

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>44 000</u> 28 924	<u>38 377</u> 35 436	<u>51 450</u> 28 924	<u>62 215</u> 28 924	<u>40 956</u> 28 924	<u>34 074</u> 28 924

222.

222-2. ,

222-203.

222-203-0300	949-92	2								

221-101-0100	19804-2012									
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>12 725</u> 11 162	<u>13 004</u> 11 162	<u>13 283</u> 11 162	<u>13 730</u> 11 162	<u>11 671</u> 11 162	<u>12 725</u> 11 162

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>42 796</u> 28 924	<u>46 832</u> 28 924	<u>50 179</u> 28 924	<u>53 301</u> 28 924	<u>33 269</u> 28 924	<u>44 193</u> 28 924

222-203-0300	949-92	2								

222-203-0303	949-92 ⁸	2	1	303	$\frac{14\,476}{12\,310}$	$\frac{10\,781}{10\,297}$	$\frac{15\,438}{12\,310}$	$\frac{16\,773}{12\,310}$	$\frac{14\,104}{12\,310}$	$\frac{13\,040}{12\,310}$

225.**225-1.****225-101.**

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{13\,760}{11\,119}$	$\frac{12\,134}{11\,119}$	$\frac{14\,970}{11\,119}$	$\frac{16\,644}{11\,119}$	$\frac{13\,295}{11\,119}$	$\frac{11\,939}{11\,119}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{12\,678}{10\,080}$	$\frac{9\,404}{8\,859}$	$\frac{13\,907}{10\,080}$	$\frac{15\,677}{10\,080}$	$\frac{12\,178}{10\,080}$	$\frac{11\,024}{10\,080}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{18\,347}{14\,419}$	$\frac{14\,106}{13\,289}$	$\frac{20\,204}{14\,419}$	$\frac{22\,856}{14\,419}$	$\frac{17\,600}{14\,419}$	$\frac{15\,787}{14\,419}$
225-101-0108	15-6		1	660		$\frac{16\,282}{15\,368}$				
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{28\,969}{22\,454}$	$\frac{22\,126}{20\,792}$	$\frac{32\,063}{22\,454}$	$\frac{36\,485}{22\,454}$	$\frac{27\,725}{22\,454}$	$\frac{24\,702}{22\,454}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{31\,575}{25\,200}$	$\frac{23\,030}{21\,696}$	$\frac{34\,586}{25\,200}$	$\frac{38\,922}{25\,200}$	$\frac{30\,350}{25\,200}$	$\frac{27\,523}{25\,200}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{44\,944}{35\,370}$	$\frac{35\,200}{33\,177}$	$\frac{49\,491}{35\,370}$	$\frac{56\,040}{35\,370}$	$\frac{43\,095}{35\,370}$	$\frac{38\,825}{35\,370}$

222-203-0303	949-92 ⁸	2	1	303	<u>14 549</u> 12 310	<u>13 051</u> 12 310	<u>12 939</u> 12 310	<u>12 945</u> 12 310	<u>14 771</u> 12 310	<u>14 415</u> 12 310	<u>13 861</u> 12 310

225-101-0100	8020-2016										
225-101-0103	7-9		1	380	<u>13 853</u> 11 119	<u>11 950</u> 11 119	<u>11 819</u> 11 119	<u>11 819</u> 11 119	<u>14 133</u> 11 119	<u>13 667</u> 11 119	<u>12 989</u> 11 119
225-101-0105	10-6		1	400	<u>12 751</u> 10 080	<u>11 077</u> 10 080	<u>10 815</u> 10 080	<u>10 920</u> 10 080	<u>13 045</u> 10 080	<u>12 791</u> 10 080	<u>11 868</u> 10 080
225-101-0106	10-9		1	600	<u>18 465</u> 14 419	<u>15 855</u> 14 419	<u>15 498</u> 14 419	<u>15 625</u> 14 419	<u>18 905</u> 14 419	<u>18 453</u> 14 419	<u>17 131</u> 14 419
225-101-0108	15-6		1	660							
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>29 165</u> 22 454	<u>24 815</u> 22 454	<u>24 221</u> 22 454	<u>24 432</u> 22 454	<u>29 899</u> 22 454	<u>29 145</u> 22 454	<u>26 942</u> 22 454
225-101-0110	20-6		1	980	<u>31 755</u> 25 200	<u>27 654</u> 25 200	<u>27 010</u> 25 200	<u>27 269</u> 25 200	<u>32 475</u> 25 200	<u>31 851</u> 25 200	<u>29 589</u> 25 200
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>45 216</u> 35 370	<u>39 022</u> 35 370	<u>38 051</u> 35 370	<u>38 442</u> 35 370	<u>46 303</u> 35 370	<u>45 361</u> 35 370	<u>41 946</u> 35 370

222-203-0303	949-92 ⁸	2	1	303	<u>14 327</u> 12 310	<u>14 708</u> 12 310	<u>15 083</u> 12 310	<u>15 661</u> 12 310	<u>12 943</u> 12 310	<u>14 341</u> 12 310

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0103	7-9		1	380	<u>13 574</u> 11 119	<u>14 040</u> 11 119	<u>14 505</u> 11 119	<u>15 249</u> 11 119	<u>11 819</u> 11 119	<u>13 574</u> 11 119
225-101-0105	10-6		1	400	<u>12 480</u> 10 080	<u>13 131</u> 10 080	<u>13 677</u> 10 080	<u>14 210</u> 10 080	<u>10 892</u> 10 080	<u>12 693</u> 10 080
225-101-0106	10-9		1	600	<u>18 051</u> 14 419	<u>18 979</u> 14 419	<u>19 781</u> 14 419	<u>20 656</u> 14 419	<u>15 591</u> 14 419	<u>18 306</u> 14 419
225-101-0108	15-6		1	660						
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>28 475</u> 22 454	<u>30 022</u> 22 454	<u>31 358</u> 22 454	<u>32 817</u> 22 454	<u>24 375</u> 22 454	<u>28 901</u> 22 454
225-101-0110	20-6		1	980	<u>31 090</u> 25 200	<u>32 685</u> 25 200	<u>34 022</u> 25 200	<u>35 330</u> 25 200	<u>27 199</u> 25 200	<u>31 611</u> 25 200
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>44 212</u> 35 370	<u>46 620</u> 35 370	<u>48 640</u> 35 370	<u>50 615</u> 35 370	<u>38 336</u> 35 370	<u>44 999</u> 35 370

225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	$\frac{3\,669}{3\,285}$	$\frac{3\,455}{3\,285}$	$\frac{3\,828}{3\,285}$	$\frac{4\,048}{3\,285}$	$\frac{3\,607}{3\,285}$	$\frac{3\,429}{3\,285}$
225-101-0203	10		1	102,5	$\frac{7\,568}{6\,780}$	$\frac{7\,129}{6\,780}$	$\frac{7\,894}{6\,780}$	$\frac{8\,346}{6\,780}$	$\frac{7\,443}{6\,780}$	$\frac{7\,077}{6\,780}$
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450		$\frac{12\,400}{11\,752}$				
225-101-0602	15		1	950		$\frac{27\,613}{26\,217}$				
225-101-0603	20		1	1480		$\frac{46\,541}{44\,297}$				
225-101-0605	10-1		1	250	$\frac{17\,236}{15\,412}$	$\frac{11\,848}{11\,391}$	$\frac{18\,010}{15\,412}$	$\frac{19\,115}{15\,412}$	$\frac{16\,925}{15\,412}$	$\frac{16\,170}{15\,412}$
225-101-0606	10-2		1	250	$\frac{17\,144}{15\,248}$	$\frac{16\,074}{15\,248}$	$\frac{17\,940}{15\,248}$	$\frac{19\,041}{15\,248}$	$\frac{16\,838}{15\,248}$	$\frac{15\,945}{15\,248}$
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	$\frac{38\,777}{33\,973}$	$\frac{25\,798}{24\,680}$	$\frac{40\,882}{33\,973}$	$\frac{43\,888}{33\,973}$	$\frac{37\,931}{33\,973}$	$\frac{35\,876}{33\,973}$
225-101-0613	1 20-1		1	1380		$\frac{43\,776}{41\,675}$				
225-101-0616	2 20-2		1	1200	$\frac{95\,975}{86\,605}$	$\frac{90\,839}{86\,605}$	$\frac{99\,794}{86\,605}$	$\frac{105\,081}{86\,605}$	$\frac{94\,506}{86\,605}$	$\frac{90\,222}{86\,605}$

225-102.

225-101-0200	8020-2016										
225-101-0201	6		1	50	$\frac{3\,681}{3\,285}$	$\frac{3\,430}{3\,285}$	$\frac{3\,413}{3\,285}$	$\frac{3\,413}{3\,285}$	$\frac{3\,717}{3\,285}$	$\frac{3\,656}{3\,285}$	$\frac{3\,567}{3\,285}$
225-101-0203	10		1	102,5	$\frac{7\,593}{6\,780}$	$\frac{7\,080}{6\,780}$	$\frac{7\,044}{6\,780}$	$\frac{7\,044}{6\,780}$	$\frac{7\,669}{6\,780}$	$\frac{7\,543}{6\,780}$	$\frac{7\,360}{6\,780}$
225-101-0600	8020-2016										
225-101-0601	10		1	450							
225-101-0602	15		1	950							
225-101-0603	20		1	1480							
225-101-0605	10-1		1	250	$\frac{17\,285}{15\,412}$	$\frac{16\,198}{15\,412}$	$\frac{16\,049}{15\,412}$	$\frac{16\,102}{15\,412}$	$\frac{17\,469}{15\,412}$	$\frac{17\,281}{15\,412}$	$\frac{16\,730}{15\,412}$
225-101-0606	10-2		1	250	$\frac{17\,205}{15\,248}$	$\frac{15\,953}{15\,248}$	$\frac{15\,866}{15\,248}$	$\frac{15\,866}{15\,248}$	$\frac{17\,389}{15\,248}$	$\frac{17\,083}{15\,248}$	$\frac{16\,636}{15\,248}$
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	$\frac{38\,910}{33\,973}$	$\frac{35\,953}{33\,973}$	$\frac{35\,549}{33\,973}$	$\frac{35\,692}{33\,973}$	$\frac{39\,410}{33\,973}$	$\frac{38\,897}{33\,973}$	$\frac{37\,399}{33\,973}$
225-101-0613	1 20-1		1	1380							
225-101-0616	2 20-2		1	1200	$\frac{96\,269}{86\,605}$	$\frac{90\,256}{86\,605}$	$\frac{89\,843}{86\,605}$	$\frac{89\,843}{86\,605}$	$\frac{97\,150}{86\,605}$	$\frac{95\,681}{86\,605}$	$\frac{93\,539}{86\,605}$

225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	$\frac{3\,644}{3\,285}$	$\frac{3\,705}{3\,285}$	$\frac{3\,766}{3\,285}$	$\frac{3\,864}{3\,285}$	$\frac{3\,413}{3\,285}$	$\frac{3\,644}{3\,285}$
225-101-0203	10		1	102,5	$\frac{7\,518}{6\,780}$	$\frac{7\,643}{6\,780}$	$\frac{7\,769}{6\,780}$	$\frac{7\,970}{6\,780}$	$\frac{7\,044}{6\,780}$	$\frac{7\,518}{6\,780}$
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450						
225-101-0602	15		1	950						
225-101-0603	20		1	1480						
225-101-0605	10-1		1	250	$\frac{17\,113}{15\,412}$	$\frac{17\,500}{15\,412}$	$\frac{17\,834}{15\,412}$	$\frac{18\,199}{15\,412}$	$\frac{16\,088}{15\,412}$	$\frac{17\,219}{15\,412}$
225-101-0606	10-2		1	250	$\frac{17\,022}{15\,248}$	$\frac{17\,328}{15\,248}$	$\frac{17\,634}{15\,248}$	$\frac{18\,123}{15\,248}$	$\frac{15\,866}{15\,248}$	$\frac{17\,022}{15\,248}$
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	$\frac{38\,442}{33\,973}$	$\frac{39\,493}{33\,973}$	$\frac{40\,402}{33\,973}$	$\frac{41\,394}{33\,973}$	$\frac{35\,653}{33\,973}$	$\frac{38\,731}{33\,973}$
225-101-0613	1 20-1		1	1380						
225-101-0616	2 20-2		1	1200	$\frac{95\,387}{86\,605}$	$\frac{96\,856}{86\,605}$	$\frac{98\,325}{86\,605}$	$\frac{100\,675}{86\,605}$	$\frac{89\,843}{86\,605}$	$\frac{95\,387}{86\,605}$

225-102-0100	20 13015-2012									
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>254 684</u> 198 522	<u>219 589</u> 198 522	<u>280 780</u> 198 522	<u>316 912</u> 198 522	<u>244 647</u> 198 522	<u>215 373</u> 198 522
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>389 919</u> 305 522	<u>337 276</u> 305 522	<u>429 063</u> 305 522	<u>483 262</u> 305 522	<u>374 864</u> 305 522	<u>330 953</u> 305 522

225-104.

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>38 268</u> 35 022	<u>36 556</u> 35 022	<u>39 541</u> 35 022	<u>41 304</u> 35 022	<u>37 778</u> 35 022	
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>186 898</u> 164 513	<u>174 058</u> 164 513	<u>196 445</u> 164 513	<u>209 664</u> 164 513	<u>183 226</u> 164 513	
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>367 479</u> 323 458	<u>342 228</u> 323 458	<u>386 255</u> 323 458	<u>412 253</u> 323 458	<u>360 257</u> 323 458	
225-104-0112	12-100 (73)		1	3500	<u>228 725</u> 202 401	<u>213 746</u> 202 401	<u>239 864</u> 202 401	<u>255 286</u> 202 401	<u>224 441</u> 202 401	
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>43 785</u> 39 807	<u>41 645</u> 39 807	<u>45 376</u> 39 807	<u>47 580</u> 39 807	<u>43 173</u> 39 807	
225-104-0128	5-100 (14)		1	1300	<u>73 006</u> 63 462	<u>67 442</u> 63 462	<u>77 143</u> 63 462	<u>82 871</u> 63 462	<u>71 414</u> 63 462	

225-102-0100	20 13015-2012										
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>256 691</u> 198 522	<u>215 608</u> 198 522	<u>212 780</u> 198 522	<u>212 780</u> 198 522	<u>262 714</u> 198 522	<u>252 677</u> 198 522	<u>238 040</u> 198 522
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>392 930</u> 305 522	<u>331 304</u> 305 522	<u>327 064</u> 305 522	<u>327 064</u> 305 522	<u>401 964</u> 305 522	<u>386 908</u> 305 522	<u>364 953</u> 305 522

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>36 350</u> 35 022	<u>38 366</u> 35 022	<u>36 362</u> 35 022	<u>36 224</u> 35 022	<u>36 224</u> 35 022	<u>38 660</u> 35 022
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>172 516</u> 164 513	<u>187 632</u> 164 513	<u>172 602</u> 164 513	<u>171 567</u> 164 513	<u>171 567</u> 164 513	<u>189 835</u> 164 513
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>339 194</u> 323 458	<u>368 923</u> 323 458	<u>339 363</u> 323 458	<u>337 329</u> 323 458	<u>337 329</u> 323 458	<u>373 256</u> 323 458
225-104-0112	12-100 (73)		1	3500	<u>211 946</u> 202 401	<u>229 582</u> 202 401	<u>212 046</u> 202 401	<u>210 840</u> 202 401	<u>210 840</u> 202 401	<u>232 153</u> 202 401
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>41 388</u> 39 807	<u>43 908</u> 39 807	<u>41 402</u> 39 807	<u>41 230</u> 39 807	<u>41 230</u> 39 807	<u>44 275</u> 39 807
225-104-0128	5-100 (14)		1	1300	<u>66 773</u> 63 462	<u>73 324</u> 63 462	<u>66 810</u> 63 462	<u>66 362</u> 63 462	<u>66 362</u> 63 462	<u>74 278</u> 63 462

225-102-0100	20 13015-2012									
225-102-0141	9.201		1	8200	<u>250 669</u> 198 522	<u>260 706</u> 198 522	<u>270 743</u> 198 522	<u>286 802</u> 198 522	<u>212 780</u> 198 522	<u>250 669</u> 198 522
225-102-0142	9.302		1	12300	<u>383 897</u> 305 522	<u>398 952</u> 305 522	<u>414 008</u> 305 522	<u>438 096</u> 305 522	<u>327 064</u> 305 522	<u>383 897</u> 305 522

225-104-0100	30 224547-2016									
225-104-0104	1-100		1	400	<u>38 170</u> 35 022	<u>37 456</u> 35 022	<u>38 072</u> 35 022	<u>38 562</u> 35 022	<u>39 051</u> 35 022	<u>39 835</u> 35 022
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>186 163</u> 164 513	<u>180 808</u> 164 513	<u>185 429</u> 164 513	<u>189 101</u> 164 513	<u>192 773</u> 164 513	<u>198 648</u> 164 513
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>366 035</u> 323 458	<u>355 503</u> 323 458	<u>364 590</u> 323 458	<u>371 812</u> 323 458	<u>379 034</u> 323 458	<u>390 588</u> 323 458
225-104-0112	12-100 (73)		1	3500	<u>227 869</u> 202 401	<u>221 621</u> 202 401	<u>227 012</u> 202 401	<u>231 296</u> 202 401	<u>235 580</u> 202 401	<u>242 434</u> 202 401
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>43 663</u> 39 807	<u>42 770</u> 39 807	<u>43 540</u> 39 807	<u>44 152</u> 39 807	<u>44 764</u> 39 807	<u>45 744</u> 39 807
225-104-0128	5-100 (14)		1	1300	<u>72 687</u> 63 462	<u>70 367</u> 63 462	<u>72 369</u> 63 462	<u>73 960</u> 63 462	<u>75 551</u> 63 462	<u>78 097</u> 63 462

225-104-0100	30 224547-2016					
225-104-0104	1-100		1	400	<u>36 224</u> 35 022	<u>38 072</u> 35 022
225-104-0106	10-100 (71)		1	3000	<u>171 567</u> 164 513	<u>185 429</u> 164 513
225-104-0108	10-200		1	5900	<u>337 329</u> 323 458	<u>364 590</u> 323 458
225-104-0112	12-100 (73)		1	3500	<u>210 840</u> 202 401	<u>227 012</u> 202 401
225-104-0118	2-100 (11)		1	500	<u>41 230</u> 39 807	<u>43 540</u> 39 807
225-104-0128	5-100 (14)		1	1300	<u>66 362</u> 63 462	<u>72 369</u> 63 462

225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>141 839</u> 125 954	<u>132 851</u> 125 954	<u>148 522</u> 125 954	<u>157 775</u> 125 954	<u>139 268</u> 125 954
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>269 567</u> 238 074	<u>251 592</u> 238 074	<u>282 933</u> 238 074	<u>301 440</u> 238 074	<u>264 426</u> 238 074
225-104-0200	30 24547-2016								
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>91 714</u> 83 676	<u>87 434</u> 83 676	<u>94 897</u> 83 676	<u>99 303</u> 83 676	<u>90 490</u> 83 676
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>151 662</u> 136 208	<u>143 102</u> 136 208	<u>158 027</u> 136 208	<u>166 840</u> 136 208	<u>149 214</u> 136 208
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>89 131</u> 79 896	<u>83 996</u> 79 896	<u>92 950</u> 79 896	<u>98 238</u> 79 896	<u>87 663</u> 79 896
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>160 153</u> 142 037	<u>149 882</u> 142 037	<u>167 791</u> 142 037	<u>178 367</u> 142 037	<u>157 216</u> 142 037
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>299 048</u> 263 233	<u>278 505</u> 263 233	<u>314 324</u> 263 233	<u>335 474</u> 263 233	<u>293 173</u> 263 233
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>207 341</u> 182 684	<u>193 218</u> 182 684	<u>217 843</u> 182 684	<u>232 384</u> 182 684	<u>203 302</u> 182 684
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>419 017</u> 369 617	<u>390 769</u> 369 617	<u>440 021</u> 369 617	<u>469 103</u> 369 617	<u>410 938</u> 369 617
225-104-0300	30 24547-2016								
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>92 296</u> 82 374	<u>86 732</u> 82 374	<u>96 433</u> 82 374	<u>102 161</u> 82 374	<u>90 705</u> 82 374

225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>131 771</u> 125 954	<u>142 353</u> 125 954	<u>131 831</u> 125 954	<u>131 107</u> 125 954	<u>131 107</u> 125 954	<u>143 895</u> 125 954
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>249 432</u> 238 074	<u>270 595</u> 238 074	<u>249 552</u> 238 074	<u>248 104</u> 238 074	<u>248 104</u> 238 074	<u>273 680</u> 238 074
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>86 920</u> 83 676	<u>91 959</u> 83 676	<u>86 949</u> 83 676	<u>86 604</u> 83 676	<u>86 604</u> 83 676	<u>92 693</u> 83 676
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>142 074</u> 136 208	<u>152 152</u> 136 208	<u>142 131</u> 136 208	<u>141 442</u> 136 208	<u>141 442</u> 136 208	<u>153 621</u> 136 208
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>83 379</u> 79 896	<u>89 425</u> 79 896	<u>83 413</u> 79 896	<u>82 999</u> 79 896	<u>82 999</u> 79 896	<u>90 306</u> 79 896
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>148 648</u> 142 037	<u>160 741</u> 142 037	<u>148 716</u> 142 037	<u>147 889</u> 142 037	<u>147 889</u> 142 037	<u>162 504</u> 142 037
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>276 037</u> 263 233	<u>300 223</u> 263 233	<u>276 174</u> 263 233	<u>274 519</u> 263 233	<u>274 519</u> 263 233	<u>303 748</u> 263 233
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>191 521</u> 182 684	<u>208 149</u> 182 684	<u>191 616</u> 182 684	<u>190 478</u> 182 684	<u>190 478</u> 182 684	<u>210 573</u> 182 684
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>387 376</u> 369 617	<u>420 632</u> 369 617	<u>387 565</u> 369 617	<u>385 289</u> 369 617	<u>385 289</u> 369 617	<u>425 479</u> 369 617
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>86 064</u> 82 374	<u>92 614</u> 82 374	<u>86 101</u> 82 374	<u>85 653</u> 82 374	<u>85 653</u> 82 374	<u>93 569</u> 82 374

225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>141 325</u> 125 954	<u>137 576</u> 125 954	<u>140 811</u> 125 954	<u>143 381</u> 125 954	<u>145 951</u> 125 954	<u>150 064</u> 125 954
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>268 539</u> 238 074	<u>261 042</u> 238 074	<u>267 511</u> 238 074	<u>272 652</u> 238 074	<u>277 792</u> 238 074	<u>286 018</u> 238 074
225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>91 469</u> 83 676	<u>89 684</u> 83 676	<u>91 225</u> 83 676	<u>92 449</u> 83 676	<u>93 673</u> 83 676	<u>95 631</u> 83 676
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>151 173</u> 136 208	<u>147 603</u> 136 208	<u>150 683</u> 136 208	<u>153 131</u> 136 208	<u>155 579</u> 136 208	<u>159 496</u> 136 208
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>88 838</u> 79 896	<u>86 696</u> 79 896	<u>88 544</u> 79 896	<u>90 013</u> 79 896	<u>91 482</u> 79 896	<u>93 832</u> 79 896
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>159 566</u> 142 037	<u>155 282</u> 142 037	<u>158 978</u> 142 037	<u>161 916</u> 142 037	<u>164 854</u> 142 037	<u>169 554</u> 142 037
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>297 873</u> 263 233	<u>289 305</u> 263 233	<u>296 698</u> 263 233	<u>302 573</u> 263 233	<u>308 449</u> 263 233	<u>317 849</u> 263 233
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>206 534</u> 182 684	<u>200 643</u> 182 684	<u>205 726</u> 182 684	<u>209 765</u> 182 684	<u>213 804</u> 182 684	<u>220 267</u> 182 684
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>417 401</u> 369 617	<u>405 620</u> 369 617	<u>415 785</u> 369 617	<u>423 864</u> 369 617	<u>431 942</u> 369 617	<u>444 868</u> 369 617
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>91 978</u> 82 374	<u>89 657</u> 82 374	<u>91 659</u> 82 374	<u>93 251</u> 82 374	<u>94 842</u> 82 374	<u>97 388</u> 82 374

225-104-0143	9-100 (17)		1	2100	<u>131 107</u> 125 954	<u>140 811</u> 125 954
225-104-0145	9-200		1	4200	<u>248 104</u> 238 074	<u>267 511</u> 238 074
225-104-0200	30 24547-2016					
225-104-0201	1.100		1	1000	<u>86 604</u> 83 676	<u>91 225</u> 83 676
225-104-0203	1.200		1	2000	<u>141 442</u> 136 208	<u>150 683</u> 136 208
225-104-0205	2.100		1	1200	<u>82 999</u> 79 896	<u>88 544</u> 79 896
225-104-0221	6.100		1	2400	<u>147 889</u> 142 037	<u>158 978</u> 142 037
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>274 519</u> 263 233	<u>296 698</u> 263 233
225-104-0225	7.100		1	3300	<u>190 478</u> 182 684	<u>205 726</u> 182 684
225-104-0227	7.200		1	6600	<u>385 289</u> 369 617	<u>415 785</u> 369 617
225-104-0300	30 24547-2016					
225-104-0301	14-132 (27)		1	1300	<u>85 653</u> 82 374	<u>91 659</u> 82 374

225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>120 596</u> 106 376	<u>112 465</u> 106 376	<u>126 643</u> 106 376	<u>135 015</u> 106 376	<u>118 271</u> 106 376
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>156 154</u> 137 492	<u>145 454</u> 137 492	<u>164 110</u> 137 492	<u>175 126</u> 137 492	<u>153 094</u> 137 492
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>239 312</u> 210 284	<u>222 620</u> 210 284	<u>251 723</u> 210 284	<u>268 908</u> 210 284	<u>234 538</u> 210 284
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>189 724</u> 169 156	<u>178 168</u> 169 156	<u>198 316</u> 169 156	<u>210 213</u> 169 156	<u>186 419</u> 169 156
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>319 476</u> 278 892	<u>295 937</u> 278 892	<u>336 979</u> 278 892	<u>361 215</u> 278 892	<u>312 744</u> 278 892
225-104-0400	30 24547-2016								
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>173 681</u> 154 675	<u>162 981</u> 154 675	<u>181 637</u> 154 675	<u>192 653</u> 154 675	<u>170 621</u> 154 675
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>290 608</u> 254 334	<u>269 636</u> 254 334	<u>306 202</u> 254 334	<u>327 793</u> 254 334	<u>284 610</u> 254 334
225-104-0500	30, 35 24547-2016								
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>221 169</u> 196 864	<u>207 473</u> 196 864	<u>231 352</u> 196 864	<u>245 453</u> 196 864	<u>217 252</u> 196 864
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>306 097</u> 275 135	<u>288 977</u> 275 135	<u>318 827</u> 275 135	<u>336 452</u> 275 135	<u>301 201</u> 275 135
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>439 986</u> 396 415	<u>416 019</u> 396 415	<u>457 808</u> 396 415	<u>482 483</u> 396 415	<u>433 132</u> 396 415

225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>111 488</u> 106 376	<u>121 062</u> 106 376	<u>111 542</u> 106 376	<u>110 887</u> 106 376	<u>110 887</u> 106 376	<u>122 457</u> 106 376
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>144 169</u> 137 492	<u>156 766</u> 137 492	<u>144 240</u> 137 492	<u>143 378</u> 137 492	<u>143 378</u> 137 492	<u>158 602</u> 137 492
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>220 615</u> 210 284	<u>240 267</u> 210 284	<u>220 727</u> 210 284	<u>219 382</u> 210 284	<u>219 382</u> 210 284	<u>243 131</u> 210 284
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>176 780</u> 169 156	<u>190 385</u> 169 156	<u>176 857</u> 169 156	<u>175 926</u> 169 156	<u>175 926</u> 169 156	<u>192 368</u> 169 156
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>293 109</u> 278 892	<u>320 823</u> 278 892	<u>293 266</u> 278 892	<u>291 370</u> 278 892	<u>291 370</u> 278 892	<u>324 862</u> 278 892
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>161 696</u> 154 675	<u>174 293</u> 154 675	<u>161 767</u> 154 675	<u>160 905</u> 154 675	<u>160 905</u> 154 675	<u>176 129</u> 154 675
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>267 117</u> 254 334	<u>291 807</u> 254 334	<u>267 257</u> 254 334	<u>265 568</u> 254 334	<u>265 568</u> 254 334	<u>295 406</u> 254 334
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>205 828</u> 196 864	<u>221 952</u> 196 864	<u>205 919</u> 196 864	<u>204 816</u> 196 864	<u>204 816</u> 196 864	<u>224 302</u> 196 864
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>286 921</u> 275 135	<u>307 076</u> 275 135	<u>287 035</u> 275 135	<u>285 656</u> 275 135	<u>285 656</u> 275 135	<u>310 014</u> 275 135
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>413 140</u> 396 415	<u>441 357</u> 396 415	<u>413 300</u> 396 415	<u>411 369</u> 396 415	<u>411 369</u> 396 415	<u>445 470</u> 396 415

225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>120 131</u> 106 376	<u>116 740</u> 106 376	<u>119 666</u> 106 376	<u>121 992</u> 106 376	<u>124 317</u> 106 376	<u>128 038</u> 106 376
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>155 542</u> 137 492	<u>151 079</u> 137 492	<u>154 930</u> 137 492	<u>157 990</u> 137 492	<u>161 050</u> 137 492	<u>165 946</u> 137 492
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>238 357</u> 210 284	<u>231 396</u> 210 284	<u>237 403</u> 210 284	<u>242 176</u> 210 284	<u>246 950</u> 210 284	<u>254 588</u> 210 284
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>189 063</u> 169 156	<u>184 243</u> 169 156	<u>188 402</u> 169 156	<u>191 707</u> 169 156	<u>195 011</u> 169 156	<u>200 299</u> 169 156
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>318 130</u> 278 892	<u>308 312</u> 278 892	<u>316 783</u> 278 892	<u>323 515</u> 278 892	<u>330 247</u> 278 892	<u>341 019</u> 278 892
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>173 069</u> 154 675	<u>168 606</u> 154 675	<u>172 457</u> 154 675	<u>175 517</u> 154 675	<u>178 577</u> 154 675	<u>183 473</u> 154 675
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>289 408</u> 254 334	<u>280 662</u> 254 334	<u>288 209</u> 254 334	<u>294 206</u> 254 334	<u>300 204</u> 254 334	<u>309 800</u> 254 334
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>220 385</u> 196 864	<u>214 673</u> 196 864	<u>219 602</u> 196 864	<u>223 519</u> 196 864	<u>227 435</u> 196 864	<u>233 702</u> 196 864
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>305 118</u> 275 135	<u>297 978</u> 275 135	<u>304 139</u> 275 135	<u>309 035</u> 275 135	<u>313 931</u> 275 135	<u>321 764</u> 275 135
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>438 615</u> 396 415	<u>428 619</u> 396 415	<u>437 244</u> 396 415	<u>444 099</u> 396 415	<u>450 953</u> 396 415	<u>461 920</u> 396 415

225-104-0302	15-132 (28)		1	1900	<u>110 887</u> 106 376	<u>119 666</u> 106 376
225-104-0303	16-132 (29)		1	2500	<u>143 378</u> 137 492	<u>154 930</u> 137 492
225-104-0304	17-132 (76)		1	3900	<u>219 382</u> 210 284	<u>237 403</u> 210 284
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>175 926</u> 169 156	<u>188 402</u> 169 156
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>291 370</u> 278 892	<u>316 783</u> 278 892
225-104-0400	30 24547-2016					
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>160 905</u> 154 675	<u>172 457</u> 154 675
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>265 568</u> 254 334	<u>288 209</u> 254 334
225-104-0500	30, 35 24547-2016					
225-104-0515	8.100 (87)		1	3200	<u>204 816</u> 196 864	<u>219 602</u> 196 864
225-104-0517	9.100 (88)		1	4000	<u>285 656</u> 275 135	<u>304 139</u> 275 135
225-104-0523	12.100 (89)		1	5600	<u>411 369</u> 396 415	<u>437 244</u> 396 415

225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>328 400</u> 294 505	<u>309 568</u> 294 505	<u>342 402</u> 294 505	<u>361 791</u> 294 505	<u>323 014</u> 294 505
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>439 320</u> 394 514	<u>414 497</u> 394 514	<u>457 778</u> 394 514	<u>483 335</u> 394 514	<u>432 221</u> 394 514
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>712 018</u> 641 273	<u>673 071</u> 641 273	<u>740 978</u> 641 273	<u>781 076</u> 641 273	<u>700 880</u> 641 273
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>2 264 782</u> 2 134 886	<u>2 206 147</u> 2 134 886	<u>2 308 380</u> 2 134 886	<u>2 368 748</u> 2 134 886	<u>2 248 013</u> 2 134 886
225-104-0600	30, 35 24547-2016								
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>150 076</u> 134 030	<u>141 089</u> 134 030	<u>156 759</u> 134 030	<u>166 013</u> 134 030	<u>147 506</u> 134 030
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>235 365</u> 209 534	<u>220 813</u> 209 534	<u>246 185</u> 209 534	<u>261 167</u> 209 534	<u>231 204</u> 209 534
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>774 108</u> 697 154	<u>731 737</u> 697 154	<u>805 614</u> 697 154	<u>849 237</u> 697 154	<u>761 991</u> 697 154

225-105.

225-105-0100	30 13015-2012								

8.04-08-2021

225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>307 306</u> 294 505	<u>329 477</u> 294 505	<u>307 432</u> 294 505	<u>305 915</u> 294 505	<u>305 915</u> 294 505	<u>332 708</u> 294 505
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>411 515</u> 394 514	<u>440 740</u> 394 514	<u>411 681</u> 394 514	<u>409 681</u> 394 514	<u>409 681</u> 394 514	<u>445 000</u> 394 514
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>668 393</u> 641 273	<u>714 246</u> 641 273	<u>668 653</u> 641 273	<u>665 516</u> 641 273	<u>665 516</u> 641 273	<u>720 929</u> 641 273
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>2 199 104</u> 2 134 886	<u>2 268 135</u> 2 134 886	<u>2 199 495</u> 2 134 886	<u>2 194 772</u> 2 134 886	<u>2 194 772</u> 2 134 886	<u>2 278 197</u> 2 134 886
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>140 009</u> 134 030	<u>150 590</u> 134 030	<u>140 069</u> 134 030	<u>139 345</u> 134 030	<u>139 345</u> 134 030	<u>152 133</u> 134 030
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>219 066</u> 209 534	<u>236 197</u> 209 534	<u>219 163</u> 209 534	<u>217 990</u> 209 534	<u>217 990</u> 209 534	<u>238 694</u> 209 534
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>726 648</u> 697 154	<u>776 532</u> 697 154	<u>726 930</u> 697 154	<u>723 517</u> 697 154	<u>723 517</u> 697 154	<u>783 802</u> 697 154

225-105-0100	30 13015-2012									

225-104-0525	13.100 (49)		1	4400	<u>305 915</u> 294 505	<u>326 246</u> 294 505
225-104-0527	14.100 (50)		1	5800	<u>409 681</u> 394 514	<u>436 481</u> 394 514
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>665 516</u> 641 273	<u>707 563</u> 641 273
225-104-0536	21.100 (96)		1	13700	<u>2 194 772</u> 2 134 886	<u>2 258 074</u> 2 134 886
225-104-0600	30, 35 24547-2016					
225-104-0606	32 (99)		1	2100	<u>139 345</u> 134 030	<u>149 048</u> 134 030
225-104-0608	34 (105)		1	3400	<u>217 990</u> 209 534	<u>233 701</u> 209 534
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>723 517</u> 697 154	<u>769 261</u> 697 154

225-105-0103	5		1	1400	<u>64 751</u> 54 409	<u>57 737</u> 54 409	<u>57 254</u> 54 409	<u>57 254</u> 54 409	<u>65 779</u> 54 409	<u>64 065</u> 54 409	<u>61 566</u> 54 409
225-105-0104	6		1	2400	<u>101 037</u> 83 504	<u>89 013</u> 83 504	<u>88 185</u> 83 504	<u>88 185</u> 83 504	<u>102 800</u> 83 504	<u>99 862</u> 83 504	<u>95 578</u> 83 504
225-105-0106	7		1	1800	<u>76 223</u> 63 064	<u>67 204</u> 63 064	<u>66 584</u> 63 064	<u>66 584</u> 63 064	<u>77 545</u> 63 064	<u>75 342</u> 63 064	<u>72 129</u> 63 064
225-105-0107	8		1	2900	<u>124 402</u> 103 171	<u>109 872</u> 103 171	<u>108 872</u> 103 171	<u>108 872</u> 103 171	<u>126 532</u> 103 171	<u>122 982</u> 103 171	<u>117 806</u> 103 171
225-105-0119	66		1	3900	<u>157 610</u> 129 247	<u>138 070</u> 129 247	<u>136 725</u> 129 247	<u>136 725</u> 129 247	<u>160 474</u> 129 247	<u>155 700</u> 129 247	<u>148 739</u> 129 247
225-105-0121	67		1	3000	<u>119 231</u> 97 453	<u>104 200</u> 97 453	<u>103 166</u> 97 453	<u>103 166</u> 97 453	<u>121 434</u> 97 453	<u>117 762</u> 97 453	<u>112 407</u> 97 453
225-105-0200	30 13015-2012										
225-105-0201	24		1	1500	<u>64 957</u> 53 963	<u>57 441</u> 53 963	<u>56 924</u> 53 963	<u>56 924</u> 53 963	<u>66 058</u> 53 963	<u>64 222</u> 53 963	<u>61 545</u> 53 963
225-105-0202	25		1	2000	<u>81 750</u> 67 187	<u>71 729</u> 67 187	<u>71 040</u> 67 187	<u>71 040</u> 67 187	<u>83 218</u> 67 187	<u>80 770</u> 67 187	<u>77 200</u> 67 187
225-105-0203	26		1	2200	<u>95 566</u> 79 436	<u>84 543</u> 79 436	<u>83 785</u> 79 436	<u>83 785</u> 79 436	<u>97 182</u> 79 436	<u>94 489</u> 79 436	<u>90 562</u> 79 436
225-105-0204	75		1	3000	<u>119 323</u> 97 544	<u>104 292</u> 97 544	<u>103 258</u> 97 544	<u>103 258</u> 97 544	<u>121 526</u> 97 544	<u>117 854</u> 97 544	<u>112 499</u> 97 544
225-105-0300	30 13015-2012										

8.04-08-2021

225-105-0301	1		1	2500	<u>111 261</u> 93 479	<u>100 561</u> 93 479	<u>119 217</u> 93 479	<u>130 233</u> 93 479	<u>108 201</u> 93 479	<u>99 276</u> 93 479
225-105-0302	264		1	3800	<u>179 225</u> 151 998	<u>162 961</u> 151 998	<u>191 318</u> 151 998	<u>208 062</u> 151 998	<u>174 573</u> 151 998	<u>161 007</u> 151 998
225-105-0303	267		1	5000	<u>229 870</u> 194 163	<u>208 470</u> 194 163	<u>245 782</u> 194 163	<u>267 814</u> 194 163	<u>223 750</u> 194 163	<u>205 900</u> 194 163

225-106.

225-106-0400	24547-2016									
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475	<u>26 097</u> 22 621	<u>24 064</u> 22 621	<u>27 608</u> 22 621	<u>29 701</u> 22 621	<u>25 515</u> 22 621	<u>23 820</u> 22 621
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650	<u>36 088</u> 31 324	<u>33 306</u> 31 324	<u>38 156</u> 31 324	<u>41 021</u> 31 324	<u>35 292</u> 31 324	<u>32 972</u> 31 324
225-106-0403	, 15		1	900	<u>36 674</u> 30 339	<u>32 822</u> 30 339	<u>39 538</u> 30 339	<u>43 504</u> 30 339	<u>35 572</u> 30 339	<u>32 359</u> 30 339

225-107.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

225-105-0301	1		1	2500	<u>111 873</u> 93 479	<u>99 347</u> 93 479	<u>98 485</u> 93 479	<u>98 485</u> 93 479	<u>113 709</u> 93 479	<u>110 649</u> 93 479	<u>106 186</u> 93 479
225-105-0302	264		1	3800	<u>180 155</u> 151 998	<u>161 116</u> 151 998	<u>159 806</u> 151 998	<u>159 806</u> 151 998	<u>182 946</u> 151 998	<u>178 294</u> 151 998	<u>171 511</u> 151 998
225-105-0303	267		1	5000	<u>231 094</u> 194 163	<u>206 043</u> 194 163	<u>204 319</u> 194 163	<u>204 319</u> 194 163	<u>234 766</u> 194 163	<u>228 646</u> 194 163	<u>219 721</u> 194 163

225-106-0400	24547-2016										
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475	<u>26 213</u> 22 621	<u>23 833</u> 22 621	<u>23 669</u> 22 621	<u>23 669</u> 22 621	<u>26 562</u> 22 621	<u>25 980</u> 22 621	<u>25 133</u> 22 621
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650	<u>36 247</u> 31 324	<u>32 990</u> 31 324	<u>32 766</u> 31 324	<u>32 766</u> 31 324	<u>36 724</u> 31 324	<u>35 929</u> 31 324	<u>34 768</u> 31 324
225-106-0403	, 15		1	900	<u>36 894</u> 30 339	<u>32 385</u> 30 339	<u>32 075</u> 30 339	<u>32 075</u> 30 339	<u>37 555</u> 30 339	<u>36 454</u> 30 339	<u>34 847</u> 30 339

				,							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

225-105-0301	1		1	2500	<u>110 037</u> 93 479	<u>113 097</u> 93 479	<u>116 157</u> 93 479	<u>121 053</u> 93 479	<u>98 485</u> 93 479	<u>110 037</u> 93 479
225-105-0302	264		1	3800	<u>177 364</u> 151 998	<u>182 015</u> 151 998	<u>186 667</u> 151 998	<u>194 108</u> 151 998	<u>159 806</u> 151 998	<u>177 364</u> 151 998
225-105-0303	267		1	5000	<u>227 422</u> 194 163	<u>233 542</u> 194 163	<u>239 662</u> 194 163	<u>249 454</u> 194 163	<u>204 319</u> 194 163	<u>227 422</u> 194 163

225-106-0400	24547-2016									
225-106-0401	15 -0,5 24547-2016		1	475	<u>25 864</u> 22 621	<u>26 446</u> 22 621	<u>27 027</u> 22 621	<u>27 957</u> 22 621	<u>23 669</u> 22 621	<u>25 864</u> 22 621
225-106-0402	22,5 -250 24547-2016		1	650	<u>35 770</u> 31 324	<u>36 565</u> 31 324	<u>37 361</u> 31 324	<u>38 634</u> 31 324	<u>32 766</u> 31 324	<u>35 770</u> 31 324
225-106-0403	, 15		1	900	<u>36 233</u> 30 339	<u>37 335</u> 30 339	<u>38 437</u> 30 339	<u>40 199</u> 30 339	<u>32 075</u> 30 339	<u>36 233</u> 30 339

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0101	18		1	300	<u>12 882</u> 10 758	<u>11 598</u> 10 758	<u>13 837</u> 10 758	<u>15 159</u> 10 758	<u>12 515</u> 10 758	<u>11 444</u> 10 758
225-107-0102	19		1	500	<u>23 127</u> 19 554	<u>20 987</u> 19 554	<u>24 719</u> 19 554	<u>26 922</u> 19 554	<u>22 515</u> 19 554	<u>20 730</u> 19 554
225-107-0103	20		1	600	<u>29 011</u> 24 698	<u>26 443</u> 24 698	<u>30 920</u> 24 698	<u>33 564</u> 24 698	<u>28 276</u> 24 698	<u>26 134</u> 24 698
225-107-0104	42		1	2000	<u>93 819</u> 79 499	<u>85 259</u> 79 499	<u>100 184</u> 79 499	<u>108 997</u> 79 499	<u>91 371</u> 79 499	<u>84 231</u> 79 499
225-107-0105	43		1	1500	<u>69 926</u> 59 195	<u>63 506</u> 59 195	<u>74 700</u> 59 195	<u>81 309</u> 59 195	<u>68 090</u> 59 195	<u>62 735</u> 59 195
225-107-0106	44		1	1300	<u>59 340</u> 50 065	<u>53 776</u> 50 065	<u>63 477</u> 50 065	<u>69 205</u> 50 065	<u>57 749</u> 50 065	<u>53 108</u> 50 065
225-107-0107	45		1	1100	<u>55 725</u> 47 768	<u>51 017</u> 47 768	<u>59 226</u> 47 768	<u>64 073</u> 47 768	<u>54 379</u> 47 768	<u>50 452</u> 47 768
225-107-0109	1		1	1000	<u>48 850</u> 41 652	<u>44 570</u> 41 652	<u>52 032</u> 41 652	<u>56 439</u> 41 652	<u>47 626</u> 41 652	<u>44 056</u> 41 652
225-107-0200	13015-2012									
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>13 567</u> 10 649	<u>11 748</u> 10 649	<u>14 920</u> 10 649	<u>16 793</u> 10 649	<u>13 047</u> 10 649	<u>11 530</u> 10 649
225-107-0208	-150.20.6		1	112	<u>5 932</u> 5 117	<u>5 453</u> 5 117	<u>6 288</u> 5 117	<u>6 782</u> 5 117	<u>5 795</u> 5 117	<u>5 395</u> 5 117

225-109.

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012										
225-107-0101	18		1	300	<u>12 956</u> 10 758	<u>11 453</u> 10 758	<u>11 349</u> 10 758	<u>11 349</u> 10 758	<u>13 176</u> 10 758	<u>12 809</u> 10 758	<u>12 273</u> 10 758
225-107-0102	19		1	500	<u>23 250</u> 19 554	<u>20 745</u> 19 554	<u>20 572</u> 19 554	<u>20 572</u> 19 554	<u>23 617</u> 19 554	<u>23 005</u> 19 554	<u>22 112</u> 19 554
225-107-0103	20		1	600	<u>29 157</u> 24 698	<u>26 151</u> 24 698	<u>25 944</u> 24 698	<u>25 944</u> 24 698	<u>29 598</u> 24 698	<u>28 864</u> 24 698	<u>27 793</u> 24 698
225-107-0104	42		1	2000	<u>94 309</u> 79 499	<u>84 288</u> 79 499	<u>83 599</u> 79 499	<u>83 599</u> 79 499	<u>95 777</u> 79 499	<u>93 329</u> 79 499	<u>89 759</u> 79 499
225-107-0105	43		1	1500	<u>70 293</u> 59 195	<u>62 778</u> 59 195	<u>62 261</u> 59 195	<u>62 261</u> 59 195	<u>71 395</u> 59 195	<u>69 559</u> 59 195	<u>66 881</u> 59 195
225-107-0106	44		1	1300	<u>59 658</u> 50 065	<u>53 145</u> 50 065	<u>52 697</u> 50 065	<u>52 697</u> 50 065	<u>60 613</u> 50 065	<u>59 022</u> 50 065	<u>56 701</u> 50 065
225-107-0107	45		1	1100	<u>55 994</u> 47 768	<u>50 483</u> 47 768	<u>50 104</u> 47 768	<u>50 104</u> 47 768	<u>56 802</u> 47 768	<u>55 456</u> 47 768	<u>53 492</u> 47 768
225-107-0109	1		1	1000	<u>49 095</u> 41 652	<u>44 085</u> 41 652	<u>43 740</u> 41 652	<u>43 740</u> 41 652	<u>49 829</u> 41 652	<u>48 605</u> 41 652	<u>46 820</u> 41 652
225-107-0200	13015-2012										
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>13 671</u> 10 649	<u>11 542</u> 10 649	<u>11 396</u> 10 649	<u>11 396</u> 10 649	<u>13 984</u> 10 649	<u>13 463</u> 10 649	<u>12 705</u> 10 649
225-107-0208	-150.20.6		1	112	<u>5 959</u> 5 117	<u>5 398</u> 5 117	<u>5 360</u> 5 117	<u>5 360</u> 5 117	<u>6 042</u> 5 117	<u>5 905</u> 5 117	<u>5 705</u> 5 117

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0101	18		1	300	<u>12 736</u> 10 758	<u>13 103</u> 10 758	<u>13 470</u> 10 758	<u>14 057</u> 10 758	<u>11 349</u> 10 758	<u>12 736</u> 10 758
225-107-0102	19		1	500	<u>22 883</u> 19 554	<u>23 495</u> 19 554	<u>24 107</u> 19 554	<u>25 086</u> 19 554	<u>20 572</u> 19 554	<u>22 883</u> 19 554
225-107-0103	20		1	600	<u>28 717</u> 24 698	<u>29 451</u> 24 698	<u>30 186</u> 24 698	<u>31 361</u> 24 698	<u>25 944</u> 24 698	<u>28 717</u> 24 698
225-107-0104	42		1	2000	<u>92 840</u> 79 499	<u>95 288</u> 79 499	<u>97 736</u> 79 499	<u>101 653</u> 79 499	<u>83 599</u> 79 499	<u>92 840</u> 79 499
225-107-0105	43		1	1500	<u>69 192</u> 59 195	<u>71 028</u> 59 195	<u>72 864</u> 59 195	<u>75 801</u> 59 195	<u>62 261</u> 59 195	<u>69 192</u> 59 195
225-107-0106	44		1	1300	<u>58 704</u> 50 065	<u>60 295</u> 50 065	<u>61 886</u> 50 065	<u>64 432</u> 50 065	<u>52 697</u> 50 065	<u>58 704</u> 50 065
225-107-0107	45		1	1100	<u>55 186</u> 47 768	<u>56 533</u> 47 768	<u>57 879</u> 47 768	<u>60 033</u> 47 768	<u>50 104</u> 47 768	<u>55 186</u> 47 768
225-107-0109	1		1	1000	<u>48 360</u> 41 652	<u>49 584</u> 41 652	<u>50 808</u> 41 652	<u>52 767</u> 41 652	<u>43 740</u> 41 652	<u>48 360</u> 41 652
225-107-0200	13015-2012									
225-107-0207	150.75.15		1	425	<u>13 359</u> 10 649	<u>13 879</u> 10 649	<u>14 400</u> 10 649	<u>15 232</u> 10 649	<u>11 396</u> 10 649	<u>13 359</u> 10 649
225-107-0208	-150.20.6		1	112	<u>5 877</u> 5 117	<u>6 014</u> 5 117	<u>6 151</u> 5 117	<u>6 371</u> 5 117	<u>5 360</u> 5 117	<u>5 877</u> 5 117

225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200	<u>100 632</u> 86 005	<u>86 853</u> 83 170	<u>107 311</u> 86 005	<u>117 059</u> 86 005	<u>97 864</u> 86 005	<u>92 019</u> 86 005
225-109-0102	2		1	2900	<u>129 261</u> 110 047	<u>116 080</u> 111 194	<u>138 065</u> 110 047	<u>150 915</u> 110 047	<u>125 613</u> 110 047	<u>117 908</u> 110 047
225-109-0103	3		1	5200	<u>229 176</u> 194 773	<u>198 414</u> 189 844	<u>244 962</u> 194 773	<u>268 003</u> 194 773	<u>222 634</u> 194 773	<u>208 817</u> 194 773
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>112 771</u> 94 960	<u>102 071</u> 94 960	<u>120 727</u> 94 960	<u>131 743</u> 94 960	<u>109 711</u> 94 960	<u>100 786</u> 94 960
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>131 127</u> 109 212	<u>117 859</u> 109 212	<u>140 992</u> 109 212	<u>154 652</u> 109 212	<u>127 332</u> 109 212	<u>116 265</u> 109 212
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>186 466</u> 156 602	<u>168 491</u> 156 602	<u>199 832</u> 156 602	<u>218 339</u> 156 602	<u>181 326</u> 156 602	<u>166 332</u> 156 602
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>240 355</u> 201 946	<u>217 244</u> 201 946	<u>257 540</u> 201 946	<u>281 335</u> 201 946	<u>233 746</u> 201 946	<u>214 468</u> 201 946
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>172 457</u> 145 363	<u>156 193</u> 145 363	<u>184 550</u> 145 363	<u>201 294</u> 145 363	<u>167 806</u> 145 363	<u>154 240</u> 145 363
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>290 625</u> 244 367	<u>262 806</u> 244 367	<u>311 311</u> 244 367	<u>339 953</u> 244 367	<u>282 669</u> 244 367	<u>259 464</u> 244 367
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>124 179</u> 104 272	<u>112 195</u> 104 272	<u>133 089</u> 104 272	<u>145 427</u> 104 272	<u>120 751</u> 104 272	<u>110 755</u> 104 272
225-109-0111	78		1	6200	<u>279 207</u> 235 045	<u>252 672</u> 235 045	<u>298 938</u> 235 045	<u>326 258</u> 235 045	<u>271 619</u> 235 045	<u>249 485</u> 235 045
225-109-0112	79		1	2000	<u>80 900</u> 66 834	<u>72 340</u> 66 834	<u>87 265</u> 66 834	<u>96 078</u> 66 834	<u>78 452</u> 66 834	<u>71 312</u> 66 834

225-109-0100	20 13015-2012										
225-109-0101	1		1	2200	<u>100 991</u> 86 005	<u>92 390</u> 86 005	<u>90 717</u> 86 005	<u>91 492</u> 86 005	<u>102 608</u> 86 005	<u>101 638</u> 86 005	<u>96 178</u> 86 005
225-109-0102	2		1	2900	<u>129 735</u> 110 047	<u>118 397</u> 110 047	<u>116 192</u> 110 047	<u>117 212</u> 110 047	<u>131 865</u> 110 047	<u>130 588</u> 110 047	<u>123 390</u> 110 047
225-109-0103	3		1	5200	<u>230 024</u> 194 773	<u>209 694</u> 194 773	<u>205 741</u> 194 773	<u>207 571</u> 194 773	<u>233 845</u> 194 773	<u>231 554</u> 194 773	<u>218 647</u> 194 773
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>113 383</u> 94 960	<u>100 857</u> 94 960	<u>99 996</u> 94 960	<u>99 996</u> 94 960	<u>115 219</u> 94 960	<u>112 159</u> 94 960	<u>107 697</u> 94 960
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>131 886</u> 109 212	<u>116 354</u> 109 212	<u>115 285</u> 109 212	<u>115 285</u> 109 212	<u>134 162</u> 109 212	<u>130 368</u> 109 212	<u>124 834</u> 109 212
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>187 494</u> 156 602	<u>166 451</u> 156 602	<u>165 003</u> 156 602	<u>165 003</u> 156 602	<u>190 579</u> 156 602	<u>185 438</u> 156 602	<u>177 941</u> 156 602
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>241 677</u> 201 946	<u>214 622</u> 201 946	<u>212 760</u> 201 946	<u>212 760</u> 201 946	<u>245 643</u> 201 946	<u>239 033</u> 201 946	<u>229 394</u> 201 946
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>173 387</u> 145 363	<u>154 348</u> 145 363	<u>153 038</u> 145 363	<u>153 038</u> 145 363	<u>176 178</u> 145 363	<u>171 527</u> 145 363	<u>164 744</u> 145 363
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>292 217</u> 244 367	<u>259 650</u> 244 367	<u>257 409</u> 244 367	<u>257 409</u> 244 367	<u>296 990</u> 244 367	<u>289 034</u> 244 367	<u>277 432</u> 244 367
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>124 864</u> 104 272	<u>110 835</u> 104 272	<u>109 870</u> 104 272	<u>109 870</u> 104 272	<u>126 920</u> 104 272	<u>123 493</u> 104 272	<u>118 495</u> 104 272
225-109-0111	78		1	6200	<u>280 725</u> 235 045	<u>249 662</u> 235 045	<u>247 524</u> 235 045	<u>247 524</u> 235 045	<u>285 278</u> 235 045	<u>277 690</u> 235 045	<u>266 623</u> 235 045
225-109-0112	79		1	2000	<u>81 390</u> 66 834	<u>71 369</u> 66 834	<u>70 680</u> 66 834	<u>70 680</u> 66 834	<u>82 859</u> 66 834	<u>80 411</u> 66 834	<u>76 841</u> 66 834

225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200	<u>99 540</u> 86 005	<u>103 415</u> 86 005	<u>106 521</u> 86 005	<u>108 998</u> 86 005	<u>91 283</u> 86 005	<u>101 100</u> 86 005
225-109-0102	2		1	2900	<u>127 822</u> 110 047	<u>132 930</u> 110 047	<u>137 024</u> 110 047	<u>140 290</u> 110 047	<u>116 937</u> 110 047	<u>129 878</u> 110 047
225-109-0103	3		1	5200	<u>226 594</u> 194 773	<u>235 754</u> 194 773	<u>243 095</u> 194 773	<u>248 951</u> 194 773	<u>207 077</u> 194 773	<u>230 281</u> 194 773
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>111 547</u> 94 960	<u>114 607</u> 94 960	<u>117 667</u> 94 960	<u>122 563</u> 94 960	<u>99 996</u> 94 960	<u>111 547</u> 94 960
225-109-0105	5 (39)		1	3100	<u>129 609</u> 109 212	<u>133 403</u> 109 212	<u>137 198</u> 109 212	<u>143 269</u> 109 212	<u>115 285</u> 109 212	<u>129 609</u> 109 212
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>184 410</u> 156 602	<u>189 551</u> 156 602	<u>194 692</u> 156 602	<u>202 917</u> 156 602	<u>165 003</u> 156 602	<u>184 410</u> 156 602
225-109-0107	7 (41)		1	5400	<u>237 711</u> 201 946	<u>244 321</u> 201 946	<u>250 931</u> 201 946	<u>261 506</u> 201 946	<u>212 760</u> 201 946	<u>237 711</u> 201 946
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>170 596</u> 145 363	<u>175 248</u> 145 363	<u>179 899</u> 145 363	<u>187 341</u> 145 363	<u>153 038</u> 145 363	<u>170 596</u> 145 363
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>287 443</u> 244 367	<u>295 399</u> 244 367	<u>303 355</u> 244 367	<u>316 085</u> 244 367	<u>257 409</u> 244 367	<u>287 443</u> 244 367
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>122 808</u> 104 272	<u>126 235</u> 104 272	<u>129 662</u> 104 272	<u>135 146</u> 104 272	<u>109 870</u> 104 272	<u>122 808</u> 104 272
225-109-0111	78		1	6200	<u>276 172</u> 235 045	<u>283 761</u> 235 045	<u>291 349</u> 235 045	<u>303 491</u> 235 045	<u>247 524</u> 235 045	<u>276 172</u> 235 045
225-109-0112	79		1	2000	<u>79 921</u> 66 834	<u>82 369</u> 66 834	<u>84 817</u> 66 834	<u>88 734</u> 66 834	<u>70 680</u> 66 834	<u>79 921</u> 66 834

225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>195 274</u> 162 933	<u>173 229</u> 162 933	<u>171 712</u> 162 933	<u>171 712</u> 162 933	<u>198 506</u> 162 933	<u>193 120</u> 162 933	<u>185 266</u> 162 933
225-109-0200	20 13015-2012										
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>71 233</u> 59 469	<u>63 217</u> 59 469	<u>62 665</u> 59 469	<u>62 665</u> 59 469	<u>72 408</u> 59 469	<u>70 450</u> 59 469	<u>67 594</u> 59 469
225-109-0202	31 (9)		1	3100	<u>130 158</u> 107 518	<u>114 626</u> 107 518	<u>113 558</u> 107 518	<u>113 558</u> 107 518	<u>132 435</u> 107 518	<u>128 640</u> 107 518	<u>123 107</u> 107 518
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>131 866</u> 113 080	<u>119 340</u> 113 080	<u>118 479</u> 113 080	<u>118 479</u> 113 080	<u>133 702</u> 113 080	<u>130 642</u> 113 080	<u>126 180</u> 113 080
225-109-0206	35 (11)		1	3000	<u>148 290</u> 125 942	<u>133 259</u> 125 942	<u>132 225</u> 125 942	<u>132 225</u> 125 942	<u>150 493</u> 125 942	<u>146 821</u> 125 942	<u>141 466</u> 125 942
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>186 705</u> 157 124	<u>166 664</u> 157 124	<u>165 285</u> 157 124	<u>165 285</u> 157 124	<u>189 643</u> 157 124	<u>184 747</u> 157 124	<u>177 607</u> 157 124
225-109-0208	37 (13)		1	4900	<u>235 381</u> 199 013	<u>210 830</u> 199 013	<u>209 141</u> 199 013	<u>209 141</u> 199 013	<u>238 979</u> 199 013	<u>232 981</u> 199 013	<u>224 235</u> 199 013
225-109-0209	77		1	6800	<u>310 989</u> 260 827	<u>276 919</u> 260 827	<u>274 575</u> 260 827	<u>274 575</u> 260 827	<u>315 983</u> 260 827	<u>307 660</u> 260 827	<u>295 522</u> 260 827

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

225-201-0100	13015-2012									
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>40 482</u> 33 449	<u>36 203</u> 33 449	<u>43 665</u> 33 449	<u>48 071</u> 33 449	<u>39 258</u> 33 449	<u>35 688</u> 33 449
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>69 104</u> 56 049	<u>61 079</u> 56 049	<u>75 071</u> 56 049	<u>83 333</u> 56 049	<u>66 809</u> 56 049	<u>60 115</u> 56 049
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>87 157</u> 67 801	<u>75 053</u> 67 801	<u>96 157</u> 67 801	<u>108 618</u> 67 801	<u>83 696</u> 67 801	<u>73 600</u> 67 801
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>153 424</u> 125 206	<u>136 134</u> 125 206	<u>166 281</u> 125 206	<u>184 083</u> 125 206	<u>148 479</u> 125 206	<u>134 057</u> 125 206
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>210 398</u> 169 955	<u>185 488</u> 169 955	<u>228 919</u> 169 955	<u>254 564</u> 169 955	<u>203 274</u> 169 955	<u>182 497</u> 169 955

225-202.

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750	<u>104 547</u> 91 577	<u>97 057</u> 91 577	<u>110 116</u> 91 577	<u>117 827</u> 91 577	<u>102 405</u> 91 577	<u>96 157</u> 91 577
225-202-0102	2		1	550	<u>46 055</u> 41 720	<u>43 702</u> 41 720	<u>47 806</u> 41 720	<u>50 229</u> 41 720	<u>45 382</u> 41 720	<u>43 419</u> 41 720
225-202-0103	3		1	900	<u>63 590</u> 56 727	<u>59 738</u> 56 727	<u>66 454</u> 56 727	<u>70 420</u> 56 727	<u>62 488</u> 56 727	<u>59 275</u> 56 727

225-201-0100	13015-2012										
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>40 727</u> 33 449	<u>35 717</u> 33 449	<u>35 372</u> 33 449	<u>35 372</u> 33 449	<u>41 462</u> 33 449	<u>40 238</u> 33 449	<u>38 453</u> 33 449
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>69 563</u> 56 049	<u>60 169</u> 56 049	<u>59 522</u> 56 049	<u>59 522</u> 56 049	<u>70 940</u> 56 049	<u>68 645</u> 56 049	<u>65 298</u> 56 049
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>87 849</u> 67 801	<u>73 680</u> 67 801	<u>72 705</u> 67 801	<u>72 705</u> 67 801	<u>89 926</u> 67 801	<u>86 465</u> 67 801	<u>81 417</u> 67 801
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>154 413</u> 125 206	<u>134 172</u> 125 206	<u>132 779</u> 125 206	<u>132 779</u> 125 206	<u>157 380</u> 125 206	<u>152 435</u> 125 206	<u>145 224</u> 125 206
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>211 822</u> 169 955	<u>182 663</u> 169 955	<u>180 656</u> 169 955	<u>180 656</u> 169 955	<u>216 097</u> 169 955	<u>208 973</u> 169 955	<u>198 584</u> 169 955

225-202-0100	13015-2012										
225-202-0101	1		1	1750	<u>104 975</u> 91 577	<u>96 207</u> 91 577	<u>95 604</u> 91 577	<u>95 604</u> 91 577	<u>106 261</u> 91 577	<u>104 119</u> 91 577	<u>100 995</u> 91 577
225-202-0102	2		1	550	<u>46 190</u> 41 720	<u>43 434</u> 41 720	<u>43 245</u> 41 720	<u>43 245</u> 41 720	<u>46 594</u> 41 720	<u>45 921</u> 41 720	<u>44 939</u> 41 720
225-202-0103	3		1	900	<u>63 810</u> 56 727	<u>59 301</u> 56 727	<u>58 991</u> 56 727	<u>58 991</u> 56 727	<u>64 471</u> 56 727	<u>63 370</u> 56 727	<u>61 763</u> 56 727

225-201-0100	13015-2012									
225-201-0101	1-10		1	1000	<u>39 993</u> 33 449	<u>41 217</u> 33 449	<u>42 441</u> 33 449	<u>44 399</u> 33 449	<u>35 372</u> 33 449	<u>39 993</u> 33 449
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>68 186</u> 56 049	<u>70 481</u> 56 049	<u>72 776</u> 56 049	<u>76 448</u> 56 049	<u>59 522</u> 56 049	<u>68 186</u> 56 049
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>85 772</u> 67 801	<u>89 234</u> 67 801	<u>92 695</u> 67 801	<u>98 234</u> 67 801	<u>72 705</u> 67 801	<u>85 772</u> 67 801
225-201-0107	4-10		1	4040	<u>151 446</u> 125 206	<u>156 391</u> 125 206	<u>161 336</u> 125 206	<u>169 248</u> 125 206	<u>132 779</u> 125 206	<u>151 446</u> 125 206
225-201-0109	5-10		1	5820	<u>207 548</u> 169 955	<u>214 672</u> 169 955	<u>221 795</u> 169 955	<u>233 193</u> 169 955	<u>180 656</u> 169 955	<u>207 548</u> 169 955

225-202-0100	13015-2012									
225-202-0101	1		1	1750	<u>103 690</u> 91 577	<u>105 832</u> 91 577	<u>107 974</u> 91 577	<u>111 401</u> 91 577	<u>95 604</u> 91 577	<u>103 690</u> 91 577
225-202-0102	2		1	550	<u>45 786</u> 41 720	<u>46 459</u> 41 720	<u>47 133</u> 41 720	<u>48 210</u> 41 720	<u>43 245</u> 41 720	<u>45 786</u> 41 720
225-202-0103	3		1	900	<u>63 149</u> 56 727	<u>64 251</u> 56 727	<u>65 353</u> 56 727	<u>67 115</u> 56 727	<u>58 991</u> 56 727	<u>63 149</u> 56 727

225-202-0104	4		1	1530	<u>93 234</u> 81 859	<u>86 686</u> 81 859	<u>98 103</u> 81 859	<u>104 845</u> 81 859	<u>91 361</u> 81 859	<u>85 899</u> 81 859
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>119 428</u> 101 636	<u>108 831</u> 101 636	<u>127 308</u> 101 636	<u>138 218</u> 101 636	<u>116 398</u> 101 636	<u>107 558</u> 101 636
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>132 003</u> 113 970	<u>121 410</u> 113 970	<u>139 879</u> 113 970	<u>150 785</u> 113 970	<u>128 973</u> 113 970	<u>120 138</u> 113 970
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>122 276</u> 104 472	<u>111 709</u> 104 472	<u>130 133</u> 104 472	<u>141 013</u> 104 472	<u>119 254</u> 104 472	<u>110 440</u> 104 472
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>108 852</u> 91 192	<u>98 203</u> 91 192	<u>116 770</u> 91 192	<u>127 733</u> 91 192	<u>105 807</u> 91 192	<u>96 924</u> 91 192
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>122 387</u> 104 368	<u>111 674</u> 104 368	<u>130 352</u> 104 368	<u>141 382</u> 104 368	<u>119 323</u> 104 368	<u>110 387</u> 104 368
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>14 098</u> 13 651	<u>14 849</u> 13 651	<u>14 495</u> 13 651	<u>15 324</u> 13 651	<u>15 338</u> 13 651	<u>15 231</u> 13 651
225-202-1206	15-8		1	165	<u>12 969</u> 12 566	<u>13 621</u> 12 566	<u>13 314</u> 12 566	<u>14 033</u> 12 566	<u>14 045</u> 12 566	<u>13 952</u> 12 566
225-202-1209	5		1	73	<u>6 429</u> 6 238	<u>6 718</u> 6 238	<u>6 582</u> 6 238	<u>6 900</u> 6 238	<u>6 906</u> 6 238	<u>6 865</u> 6 238

225-203.

225-202-0104	4		1	1530	<u>93 609</u> 81 859	<u>85 943</u> 81 859	<u>85 416</u> 81 859	<u>85 416</u> 81 859	<u>94 732</u> 81 859	<u>92 860</u> 81 859	<u>90 129</u> 81 859
225-202-1100	13015-2012	3									
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>120 034</u> 101 636	<u>107 629</u> 101 636	<u>106 776</u> 101 636	<u>106 776</u> 101 636	<u>121 853</u> 101 636	<u>118 822</u> 101 636	<u>114 403</u> 101 636
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>132 609</u> 113 970	<u>120 208</u> 113 970	<u>119 355</u> 113 970	<u>119 355</u> 113 970	<u>134 426</u> 113 970	<u>131 397</u> 113 970	<u>126 979</u> 113 970
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>122 880</u> 104 472	<u>110 510</u> 104 472	<u>109 659</u> 104 472	<u>109 659</u> 104 472	<u>124 694</u> 104 472	<u>121 672</u> 104 472	<u>117 264</u> 104 472
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>109 461</u> 91 192	<u>96 996</u> 91 192	<u>96 138</u> 91 192	<u>96 138</u> 91 192	<u>111 288</u> 91 192	<u>108 243</u> 91 192	<u>103 802</u> 91 192
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>123 000</u> 104 368	<u>110 459</u> 104 368	<u>109 596</u> 104 368	<u>109 596</u> 104 368	<u>124 838</u> 104 368	<u>121 774</u> 104 368	<u>117 306</u> 104 368
225-202-1200	13015-2012										
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>14 162</u> 13 651	<u>15 370</u> 13 651	<u>15 045</u> 13 651	<u>15 226</u> 13 651	<u>14 237</u> 13 651	<u>15 905</u> 13 651	<u>14 450</u> 13 651
225-202-1206	15-8		1	165	<u>13 024</u> 12 566	<u>14 073</u> 12 566	<u>13 791</u> 12 566	<u>13 948</u> 12 566	<u>13 089</u> 12 566	<u>14 538</u> 12 566	<u>13 274</u> 12 566
225-202-1209	5		1	73	<u>6 454</u> 6 238	<u>6 918</u> 6 238	<u>6 793</u> 6 238	<u>6 863</u> 6 238	<u>6 483</u> 6 238	<u>7 124</u> 6 238	<u>6 565</u> 6 238

225-202-0104	4		1	1530	<u>92 485</u> 81 859	<u>94 358</u> 81 859	<u>96 230</u> 81 859	<u>99 227</u> 81 859	<u>85 416</u> 81 859	<u>92 485</u> 81 859
225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1103	5 / 2 13015-2012	3	1	2476	<u>118 216</u> 101 636	<u>121 247</u> 101 636	<u>124 277</u> 101 636	<u>129 126</u> 101 636	<u>106 776</u> 101 636	<u>118 216</u> 101 636
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>130 791</u> 113 970	<u>133 820</u> 113 970	<u>136 850</u> 113 970	<u>141 697</u> 113 970	<u>119 355</u> 113 970	<u>130 791</u> 113 970
225-202-1105	11 / 2 13015-2012	3	1	2469	<u>121 067</u> 104 472	<u>124 089</u> 104 472	<u>127 111</u> 104 472	<u>131 947</u> 104 472	<u>109 659</u> 104 472	<u>121 067</u> 104 472
225-202-1106	12 / 2 13015-2012	3	1	2488	<u>107 634</u> 91 192	<u>110 679</u> 91 192	<u>113 724</u> 91 192	<u>118 597</u> 91 192	<u>96 138</u> 91 192	<u>107 634</u> 91 192
225-202-1107	15 / 2 13015-2012	3	1	2503	<u>121 161</u> 104 368	<u>124 225</u> 104 368	<u>127 289</u> 104 368	<u>132 191</u> 104 368	<u>109 596</u> 104 368	<u>121 161</u> 104 368
225-202-1200	13015-2012									
225-202-1204	10 -3		1	190	<u>14 162</u> 13 651	<u>15 277</u> 13 651	<u>16 328</u> 13 651	<u>14 660</u> 13 651	<u>15 175</u> 13 651	<u>15 547</u> 13 651
225-202-1206	15-8		1	165	<u>13 024</u> 12 566	<u>13 993</u> 12 566	<u>14 905</u> 12 566	<u>13 457</u> 12 566	<u>13 904</u> 12 566	<u>14 227</u> 12 566
225-202-1209	5		1	73	<u>6 454</u> 6 238	<u>6 883</u> 6 238	<u>7 286</u> 6 238	<u>6 645</u> 6 238	<u>6 843</u> 6 238	<u>6 986</u> 6 238

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>94 222</u> 79 164	<u>95 830</u> 91 692	<u>101 474</u> 79 164	<u>112 657</u> 79 164	<u>90 979</u> 79 164	<u>86 601</u> 79 164
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>86 311</u> 69 013	<u>75 607</u> 69 013	<u>94 270</u> 69 013	<u>105 291</u> 69 013	<u>83 250</u> 69 013	<u>74 321</u> 69 013
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>123 128</u> 105 083	<u>112 407</u> 105 083	<u>131 100</u> 105 083	<u>142 138</u> 105 083	<u>120 062</u> 105 083	<u>111 119</u> 105 083
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>139 000</u> 120 625	<u>128 266</u> 120 625	<u>146 982</u> 120 625	<u>158 033</u> 120 625	<u>135 930</u> 120 625	<u>126 977</u> 120 625
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>154 239</u> 135 578	<u>143 514</u> 135 578	<u>162 214</u> 135 578	<u>173 257</u> 135 578	<u>151 172</u> 135 578	<u>142 226</u> 135 578
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>160 839</u> 142 035	<u>150 105</u> 142 035	<u>168 820</u> 142 035	<u>179 871</u> 142 035	<u>157 769</u> 142 035	<u>148 815</u> 142 035
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>137 211</u> 118 945	<u>109 188</u> 104 760	<u>145 215</u> 118 945	<u>156 430</u> 118 945	<u>134 080</u> 118 945	<u>125 540</u> 118 945
225-203-0800	13015-2012									
225-203-0801	-1		1	50	<u>3 920</u> 3 556	<u>2 904</u> 2 802	<u>4 072</u> 3 556	<u>4 294</u> 3 556	<u>3 857</u> 3 556	<u>3 725</u> 3 556
225-203-0802	-2		1	90	<u>5 322</u> 4 656	<u>4 936</u> 4 656	<u>5 608</u> 4 656	<u>6 005</u> 4 656	<u>5 211</u> 4 656	<u>4 890</u> 4 656
225-203-0803	-3		1	100	<u>6 242</u> 5 545	<u>4 979</u> 4 791	<u>6 546</u> 5 545	<u>6 989</u> 5 545	<u>6 116</u> 5 545	<u>5 851</u> 5 545

225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>94 427</u> 79 164	<u>87 376</u> 79 164	<u>84 425</u> 79 164	<u>86 192</u> 79 164	<u>96 272</u> 79 164	<u>97 132</u> 79 164	<u>89 153</u> 79 164
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>86 923</u> 69 013	<u>74 393</u> 69 013	<u>73 531</u> 69 013	<u>73 531</u> 69 013	<u>88 760</u> 69 013	<u>85 699</u> 69 013	<u>81 235</u> 69 013
225-203-0200	13015-2012	3									
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>123 741</u> 105 083	<u>111 191</u> 105 083	<u>110 327</u> 105 083	<u>110 327</u> 105 083	<u>125 581</u> 105 083	<u>122 515</u> 105 083	<u>118 044</u> 105 083
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>139 614</u> 120 625	<u>127 048</u> 120 625	<u>126 184</u> 120 625	<u>126 184</u> 120 625	<u>141 456</u> 120 625	<u>138 386</u> 120 625	<u>133 909</u> 120 625
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>154 853</u> 135 578	<u>142 297</u> 135 578	<u>141 433</u> 135 578	<u>141 433</u> 135 578	<u>156 693</u> 135 578	<u>153 626</u> 135 578	<u>149 153</u> 135 578
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>161 453</u> 142 035	<u>148 887</u> 142 035	<u>148 022</u> 142 035	<u>148 022</u> 142 035	<u>163 295</u> 142 035	<u>160 225</u> 142 035	<u>155 748</u> 142 035
225-203-0500	13015-2012	3									
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>137 785</u> 118 945	<u>125 695</u> 118 945	<u>124 575</u> 118 945	<u>124 781</u> 118 945	<u>139 653</u> 118 945	<u>137 001</u> 118 945	<u>132 054</u> 118 945
225-203-0800	13015-2012										
225-203-0801	-1		1	50	<u>3 928</u> 3 556	<u>3 733</u> 3 556	<u>3 695</u> 3 556	<u>3 713</u> 3 556	<u>3 965</u> 3 556	<u>3 943</u> 3 556	<u>3 819</u> 3 556
225-203-0802	-2		1	90	<u>5 344</u> 4 656	<u>4 893</u> 4 656	<u>4 862</u> 4 656	<u>4 862</u> 4 656	<u>5 410</u> 4 656	<u>5 300</u> 4 656	<u>5 139</u> 4 656
225-203-0803	-3		1	100	<u>6 259</u> 5 545	<u>5 868</u> 5 545	<u>5 792</u> 5 545	<u>5 827</u> 5 545	<u>6 332</u> 5 545	<u>6 288</u> 5 545	<u>6 040</u> 5 545

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>92 959</u> 79 164	<u>98 730</u> 79 164	<u>102 744</u> 79 164	<u>103 482</u> 79 164	<u>85 716</u> 79 164	<u>96 518</u> 79 164
225-203-0104	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>85 087</u> 69 013	<u>88 148</u> 69 013	<u>91 209</u> 69 013	<u>96 107</u> 69 013	<u>73 531</u> 69 013	<u>85 087</u> 69 013
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0202	5 / 2 13015-2012	3	1	2505	<u>121 902</u> 105 083	<u>124 968</u> 105 083	<u>128 034</u> 105 083	<u>132 940</u> 105 083	<u>110 327</u> 105 083	<u>121 902</u> 105 083
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>137 772</u> 120 625	<u>140 842</u> 120 625	<u>143 912</u> 120 625	<u>148 823</u> 120 625	<u>126 184</u> 120 625	<u>137 772</u> 120 625
225-203-0204	11 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>153 012</u> 135 578	<u>156 080</u> 135 578	<u>159 147</u> 135 578	<u>164 055</u> 135 578	<u>141 433</u> 135 578	<u>153 012</u> 135 578
225-203-0206	15 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>159 611</u> 142 035	<u>162 681</u> 142 035	<u>165 750</u> 142 035	<u>170 662</u> 142 035	<u>148 022</u> 142 035	<u>159 611</u> 142 035
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>135 963</u> 118 945	<u>139 389</u> 118 945	<u>142 611</u> 118 945	<u>147 101</u> 118 945	<u>124 726</u> 118 945	<u>136 378</u> 118 945
225-203-0800	13015-2012									
225-203-0801	-1		1	50	<u>3 895</u> 3 556	<u>3 984</u> 3 556	<u>4 054</u> 3 556	<u>4 110</u> 3 556	<u>3 708</u> 3 556	<u>3 931</u> 3 556
225-203-0802	-2		1	90	<u>5 278</u> 4 656	<u>5 388</u> 4 656	<u>5 498</u> 4 656	<u>5 674</u> 4 656	<u>4 862</u> 4 656	<u>5 278</u> 4 656
225-203-0803	-3		1	100	<u>6 193</u> 5 545	<u>6 369</u> 5 545	<u>6 510</u> 5 545	<u>6 623</u> 5 545	<u>5 817</u> 5 545	<u>6 263</u> 5 545

225-203-0804	-4		1	160	<u>9 179</u> 8 001	<u>8 494</u> 8 001	<u>9 688</u> 8 001	<u>10 393</u> 8 001	<u>8 983</u> 8 001	<u>8 412</u> 8 001
225-203-0805	-5		1	180	<u>9 601</u> 8 377	<u>6 712</u> 6 419	<u>10 147</u> 8 377	<u>10 945</u> 8 377	<u>9 374</u> 8 377	<u>8 896</u> 8 377
225-203-0806	-6		1	200	<u>12 938</u> 11 436	<u>12 082</u> 11 436	<u>13 574</u> 11 436	<u>14 455</u> 11 436	<u>12 693</u> 11 436	<u>11 979</u> 11 436
225-203-0807	-7		1	250	<u>12 778</u> 11 089	<u>7 975</u> 7 594	<u>13 537</u> 11 089	<u>14 644</u> 11 089	<u>12 463</u> 11 089	<u>11 799</u> 11 089
225-203-0808	-8		1	270	<u>16 288</u> 14 283	<u>15 132</u> 14 283	<u>17 147</u> 14 283	<u>18 337</u> 14 283	<u>15 957</u> 14 283	<u>14 993</u> 14 283
225-203-0809	-9		1	300	<u>16 022</u> 13 982	<u>10 418</u> 9 944	<u>16 933</u> 13 982	<u>18 262</u> 13 982	<u>15 644</u> 13 982	<u>14 847</u> 13 982
225-203-0810	-10		1	380	<u>18 612</u> 16 061	<u>12 336</u> 11 752	<u>19 766</u> 16 061	<u>21 449</u> 16 061	<u>18 134</u> 16 061	<u>17 124</u> 16 061
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>16 089</u> 14 916	<u>16 049</u> 14 916	<u>16 721</u> 14 916	<u>17 773</u> 14 916	<u>16 725</u> 14 916	<u>16 229</u> 14 916
225-203-0903	20-5		1	175	<u>11 979</u> 11 119	<u>11 950</u> 11 119	<u>12 440</u> 11 119	<u>13 207</u> 11 119	<u>12 443</u> 11 119	<u>12 081</u> 11 119
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>1 594</u> 1 492	<u>1 591</u> 1 492	<u>1 647</u> 1 492	<u>1 735</u> 1 492	<u>1 647</u> 1 492	<u>1 606</u> 1 492
225-203-1002	10		1	40	<u>2 774</u> 2 576	<u>2 767</u> 2 576	<u>2 879</u> 2 576	<u>3 054</u> 2 576	<u>2 880</u> 2 576	<u>2 797</u> 2 576
225-203-1005	9		1	1000	<u>79 115</u> 73 994	<u>78 951</u> 73 994	<u>81 752</u> 73 994	<u>86 135</u> 73 994	<u>81 765</u> 73 994	<u>79 699</u> 73 994

225-203-0804	-4		1	160	<u>9 218</u> 8 001	<u>8 416</u> 8 001	<u>8 361</u> 8 001	<u>8 361</u> 8 001	<u>9 336</u> 8 001	<u>9 140</u> 8 001	<u>8 854</u> 8 001
225-203-0805	-5		1	180	<u>9 630</u> 8 377	<u>8 926</u> 8 377	<u>8 790</u> 8 377	<u>8 853</u> 8 377	<u>9 762</u> 8 377	<u>9 683</u> 8 377	<u>9 236</u> 8 377
225-203-0806	-6		1	200	<u>12 986</u> 11 436	<u>11 984</u> 11 436	<u>11 915</u> 11 436	<u>11 915</u> 11 436	<u>13 133</u> 11 436	<u>12 889</u> 11 436	<u>12 532</u> 11 436
225-203-0807	-7		1	250	<u>12 819</u> 11 089	<u>11 841</u> 11 089	<u>11 651</u> 11 089	<u>11 739</u> 11 089	<u>13 002</u> 11 089	<u>12 892</u> 11 089	<u>12 272</u> 11 089
225-203-0808	-8		1	270	<u>16 354</u> 14 283	<u>15 001</u> 14 283	<u>14 908</u> 14 283	<u>14 908</u> 14 283	<u>16 552</u> 14 283	<u>16 222</u> 14 283	<u>15 740</u> 14 283
225-203-0809	-9		1	300	<u>16 071</u> 13 982	<u>14 898</u> 13 982	<u>14 670</u> 13 982	<u>14 775</u> 13 982	<u>16 291</u> 13 982	<u>16 159</u> 13 982	<u>15 414</u> 13 982
225-203-0810	-10		1	380	<u>18 674</u> 16 061	<u>17 188</u> 16 061	<u>16 899</u> 16 061	<u>17 033</u> 16 061	<u>18 953</u> 16 061	<u>18 786</u> 16 061	<u>17 843</u> 16 061
225-203-0900	13015-2012										
225-203-0901	20-10		1	240	<u>16 158</u> 14 916	<u>16 320</u> 14 916	<u>16 073</u> 14 916	<u>16 188</u> 14 916	<u>16 294</u> 14 916	<u>17 200</u> 14 916	<u>16 067</u> 14 916
225-203-0903	20-5		1	175	<u>12 030</u> 11 119	<u>12 148</u> 11 119	<u>11 968</u> 11 119	<u>12 051</u> 11 119	<u>12 129</u> 11 119	<u>12 790</u> 11 119	<u>11 964</u> 11 119
225-203-1000	13015-2012										
225-203-1001	5		1	20	<u>1 600</u> 1 492	<u>1 614</u> 1 492	<u>1 593</u> 1 492	<u>1 603</u> 1 492	<u>1 611</u> 1 492	<u>1 687</u> 1 492	<u>1 593</u> 1 492
225-203-1002	10		1	40	<u>2 785</u> 2 576	<u>2 812</u> 2 576	<u>2 771</u> 2 576	<u>2 790</u> 2 576	<u>2 808</u> 2 576	<u>2 959</u> 2 576	<u>2 770</u> 2 576
225-203-1005	9		1	1000	<u>79 406</u> 73 994	<u>80 080</u> 73 994	<u>79 051</u> 73 994	<u>79 528</u> 73 994	<u>79 970</u> 73 994	<u>83 748</u> 73 994	<u>79 026</u> 73 994

225-203-0804	-4		1	160	<u>9 101</u> 8 001	<u>9 296</u> 8 001	<u>9 492</u> 8 001	<u>9 806</u> 8 001	<u>8 361</u> 8 001	<u>9 101</u> 8 001
225-203-0805	-5		1	180	<u>9 511</u> 8 377	<u>9 829</u> 8 377	<u>10 083</u> 8 377	<u>10 285</u> 8 377	<u>8 836</u> 8 377	<u>9 639</u> 8 377
225-203-0806	-6		1	200	<u>12 840</u> 11 436	<u>13 084</u> 11 436	<u>13 329</u> 11 436	<u>13 721</u> 11 436	<u>11 915</u> 11 436	<u>12 840</u> 11 436
225-203-0807	-7		1	250	<u>12 654</u> 11 089	<u>13 094</u> 11 089	<u>13 447</u> 11 089	<u>13 728</u> 11 089	<u>11 715</u> 11 089	<u>12 831</u> 11 089
225-203-0808	-8		1	270	<u>16 155</u> 14 283	<u>16 486</u> 14 283	<u>16 816</u> 14 283	<u>17 345</u> 14 283	<u>14 908</u> 14 283	<u>16 155</u> 14 283
225-203-0809	-9		1	300	<u>15 873</u> 13 982	<u>16 401</u> 13 982	<u>16 825</u> 13 982	<u>17 163</u> 13 982	<u>14 747</u> 13 982	<u>16 086</u> 13 982
225-203-0810	-10		1	380	<u>18 423</u> 16 061	<u>19 093</u> 16 061	<u>19 629</u> 16 061	<u>20 057</u> 16 061	<u>16 997</u> 16 061	<u>18 693</u> 16 061
225-203-0900	13015-2012									
225-203-0901	20-10		1	240	<u>16 070</u> 14 916	<u>16 921</u> 14 916	<u>17 732</u> 14 916	<u>16 914</u> 14 916	<u>16 155</u> 14 916	<u>16 945</u> 14 916
225-203-0903	20-5		1	175	<u>11 966</u> 11 119	<u>12 586</u> 11 119	<u>13 178</u> 11 119	<u>12 581</u> 11 119	<u>12 028</u> 11 119	<u>12 603</u> 11 119
225-203-1000	13015-2012									
225-203-1001	5		1	20	<u>1 593</u> 1 492	<u>1 664</u> 1 492	<u>1 731</u> 1 492	<u>1 663</u> 1 492	<u>1 600</u> 1 492	<u>1 666</u> 1 492
225-203-1002	10		1	40	<u>2 771</u> 2 576	<u>2 912</u> 2 576	<u>3 048</u> 2 576	<u>2 911</u> 2 576	<u>2 785</u> 2 576	<u>2 916</u> 2 576
225-203-1005	9		1	1000	<u>79 039</u> 73 994	<u>82 585</u> 73 994	<u>85 963</u> 73 994	<u>82 553</u> 73 994	<u>79 394</u> 73 994	<u>82 683</u> 73 994

225-204.

225-204-0100	13015-2012								
225-204-0101	1-		1	2500	<u>291 312</u> 276 675	<u>290 902</u> 276 675	<u>297 903</u> 276 675	<u>308 861</u> 276 675	<u>297 937</u> 276 675
225-204-0102	2-		1	3000	<u>397 007</u> 378 512	<u>396 516</u> 378 512	<u>404 917</u> 378 512	<u>418 066</u> 378 512	<u>404 957</u> 378 512
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>298 434</u> 281 873	<u>297 943</u> 281 873	<u>306 345</u> 281 873	<u>319 493</u> 281 873	<u>306 384</u> 281 873
225-204-0104	3-		1	4300	<u>666 752</u> 649 808	<u>683 747</u> 649 808	<u>675 743</u> 649 808	<u>694 489</u> 649 808	<u>694 804</u> 649 808
225-204-0106	5-		1	6500	<u>963 566</u> 938 823	<u>989 257</u> 938 823	<u>977 158</u> 938 823	<u>1 005 494</u> 938 823	<u>1 005 971</u> 938 823
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 097 912</u> 1 069 634	<u>1 127 555</u> 1 069 634	<u>1 113 594</u> 1 069 634	<u>1 146 290</u> 1 069 634	<u>1 146 841</u> 1 069 634
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 777 301</u> 1 732 912	<u>1 819 197</u> 1 732 912	<u>1 799 465</u> 1 732 912	<u>1 845 676</u> 1 732 912	<u>1 846 454</u> 1 732 912
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 922 619</u> 1 874 481	<u>1 968 468</u> 1 874 481	<u>1 946 875</u> 1 874 481	<u>1 997 445</u> 1 874 481	<u>1 998 297</u> 1 874 481
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>173 348</u> 168 599	<u>179 277</u> 168 599	<u>176 485</u> 168 599	<u>183 024</u> 168 599	<u>183 134</u> 168 599
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>192 698</u> 180 352	<u>192 305</u> 180 352	<u>199 026</u> 180 352	<u>209 545</u> 180 352	<u>199 058</u> 180 352
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>182 197</u> 176 464	<u>191 683</u> 176 464	<u>187 215</u> 176 464	<u>197 678</u> 176 464	<u>197 854</u> 176 464

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>292 770</u> 276 675	<u>292 038</u> 276 675	<u>293 724</u> 276 675	<u>291 151</u> 276 675	<u>292 344</u> 276 675	<u>293 450</u> 276 675
225-204-0102	2-		1	3000	<u>398 757</u> 378 512	<u>397 879</u> 378 512	<u>399 901</u> 378 512	<u>396 814</u> 378 512	<u>398 246</u> 378 512	<u>399 573</u> 378 512
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>300 185</u> 281 873	<u>299 307</u> 281 873	<u>301 329</u> 281 873	<u>298 242</u> 281 873	<u>299 674</u> 281 873	<u>301 000</u> 281 873
225-204-0104	3-		1	4300	<u>692 383</u> 649 808	<u>668 199</u> 649 808	<u>695 541</u> 649 808	<u>688 173</u> 649 808	<u>692 278</u> 649 808	<u>669 896</u> 649 808
225-204-0106	5-		1	6500	<u>1 002 312</u> 938 823	<u>965 754</u> 938 823	<u>1 007 085</u> 938 823	<u>995 947</u> 938 823	<u>1 002 153</u> 938 823	<u>968 320</u> 938 823
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 142 618</u> 1 069 634	<u>1 100 436</u> 1 069 634	<u>1 148 126</u> 1 069 634	<u>1 135 274</u> 1 069 634	<u>1 142 435</u> 1 069 634	<u>1 103 397</u> 1 069 634
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 840 486</u> 1 732 912	<u>1 780 869</u> 1 732 912	<u>1 848 271</u> 1 732 912	<u>1 830 107</u> 1 732 912	<u>1 840 227</u> 1 732 912	<u>1 785 053</u> 1 732 912
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 991 766</u> 1 874 481	<u>1 926 524</u> 1 874 481	<u>2 000 285</u> 1 874 481	<u>1 980 407</u> 1 874 481	<u>1 991 482</u> 1 874 481	<u>1 931 103</u> 1 874 481
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>182 290</u> 168 599	<u>173 853</u> 168 599	<u>183 391</u> 168 599	<u>180 821</u> 168 599	<u>182 253</u> 168 599	<u>174 445</u> 168 599
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>194 098</u> 180 352	<u>193 396</u> 180 352	<u>195 014</u> 180 352	<u>192 544</u> 180 352	<u>193 689</u> 180 352	<u>194 751</u> 180 352
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>196 503</u> 176 464	<u>183 005</u> 176 464	<u>198 265</u> 176 464	<u>194 153</u> 176 464	<u>196 444</u> 176 464	<u>183 952</u> 176 464

225-204-0100	13015-2012									
225-204-0101	1-		1	2500	<u>302 894</u> 276 675	<u>291 090</u> 276 675	<u>291 120</u> 276 675	<u>299 987</u> 276 675	<u>308 432</u> 276 675	<u>299 905</u> 276 675
225-204-0102	2-		1	3000	<u>410 905</u> 378 512	<u>396 741</u> 378 512	<u>396 777</u> 378 512	<u>407 417</u> 378 512	<u>417 552</u> 378 512	<u>407 319</u> 378 512
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>312 333</u> 281 873	<u>298 168</u> 281 873	<u>298 205</u> 281 873	<u>308 845</u> 281 873	<u>318 979</u> 281 873	<u>308 747</u> 281 873
225-204-0104	3-		1	4300	<u>707 647</u> 649 808	<u>674 717</u> 649 808	<u>668 199</u> 649 808	<u>693 436</u> 649 808	<u>717 226</u> 649 808	<u>679 471</u> 649 808
225-204-0106	5-		1	6500	<u>1 025 384</u> 938 823	<u>975 606</u> 938 823	<u>965 754</u> 938 823	<u>1 003 903</u> 938 823	<u>1 039 864</u> 938 823	<u>982 793</u> 938 823
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 169 240</u> 1 069 634	<u>1 111 804</u> 1 069 634	<u>1 100 436</u> 1 069 634	<u>1 144 454</u> 1 069 634	<u>1 185 948</u> 1 069 634	<u>1 120 097</u> 1 069 634
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 878 112</u> 1 732 912	<u>1 796 935</u> 1 732 912	<u>1 780 869</u> 1 732 912	<u>1 843 081</u> 1 732 912	<u>1 901 725</u> 1 732 912	<u>1 808 656</u> 1 732 912
225-204-0109	2-		1	11600	<u>2 032 941</u> 1 874 481	<u>1 944 106</u> 1 874 481	<u>1 926 524</u> 1 874 481	<u>1 994 605</u> 1 874 481	<u>2 058 782</u> 1 874 481	<u>1 956 932</u> 1 874 481
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>187 614</u> 168 599	<u>176 127</u> 168 599	<u>173 853</u> 168 599	<u>182 657</u> 168 599	<u>190 956</u> 168 599	<u>177 785</u> 168 599
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>203 817</u> 180 352	<u>192 485</u> 180 352	<u>192 514</u> 180 352	<u>201 026</u> 180 352	<u>209 134</u> 180 352	<u>200 948</u> 180 352
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>205 022</u> 176 464	<u>186 642</u> 176 464	<u>183 005</u> 176 464	<u>197 090</u> 176 464	<u>210 368</u> 176 464	<u>189 296</u> 176 464

225-204-0100	13015-2012					
225-204-0101	1-		1	2500	<u>292 008</u> 276 675	<u>300 232</u> 276 675
225-204-0102	2-		1	3000	<u>397 842</u> 378 512	<u>407 711</u> 378 512
225-204-0103	2- -		1	3000	<u>299 270</u> 281 873	<u>309 138</u> 281 873
225-204-0104	3-		1	4300	<u>691 120</u> 649 808	<u>699 541</u> 649 808
225-204-0106	5-		1	6500	<u>1 000 402</u> 938 823	<u>1 013 132</u> 938 823
225-204-0107	5-		1	7500	<u>1 140 415</u> 1 069 634	<u>1 155 103</u> 1 069 634
225-204-0108	1-		1	10600	<u>1 837 372</u> 1 732 912	<u>1 858 131</u> 1 732 912
225-204-0109	2-		1	11600	<u>1 988 358</u> 1 874 481	<u>2 011 075</u> 1 874 481
225-204-0112	1-2		1	1500	<u>181 849</u> 168 599	<u>184 787</u> 168 599
225-204-0113	2-2		1	2400	<u>193 366</u> 180 352	<u>201 261</u> 180 352
225-204-0114	2-0		1	2400	<u>195 798</u> 176 464	<u>200 498</u> 176 464

225-204-0115	3-2		1	2900	<u>230 757</u> 215 879	<u>230 282</u> 215 879	<u>238 404</u> 215 879	<u>251 114</u> 215 879	<u>238 442</u> 215 879
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>214 837</u> 208 015	<u>226 299</u> 208 015	<u>220 901</u> 208 015	<u>233 543</u> 208 015	<u>233 756</u> 208 015
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>395 290</u> 384 479	<u>408 728</u> 384 479	<u>402 399</u> 384 479	<u>417 221</u> 384 479	<u>417 471</u> 384 479
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>336 736</u> 327 074	<u>350 175</u> 327 074	<u>343 846</u> 327 074	<u>358 668</u> 327 074	<u>358 918</u> 327 074
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>476 671</u> 451 331	<u>475 938</u> 451 331	<u>488 483</u> 451 331	<u>508 119</u> 451 331	<u>488 543</u> 451 331
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>508 207</u> 482 248	<u>507 473</u> 482 248	<u>520 019</u> 482 248	<u>539 655</u> 482 248	<u>520 079</u> 482 248
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>602 144</u> 570 345	<u>601 227</u> 570 345	<u>616 909</u> 570 345	<u>641 454</u> 570 345	<u>616 983</u> 570 345
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>732 026</u> 711 643	<u>758 508</u> 711 643	<u>746 036</u> 711 643	<u>775 245</u> 711 643	<u>775 737</u> 711 643
225-204-0129	3-		1	4300	<u>539 410</u> 513 482	<u>538 706</u> 513 482	<u>550 748</u> 513 482	<u>569 594</u> 513 482	<u>550 805</u> 513 482
225-204-0131	5-		1	6250	<u>754 997</u> 717 881	<u>753 974</u> 717 881	<u>771 476</u> 717 881	<u>798 870</u> 717 881	<u>771 559</u> 717 881
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 000 630</u> 974 260	<u>1 030 274</u> 974 260	<u>1 016 313</u> 974 260	<u>1 049 009</u> 974 260	<u>1 049 560</u> 974 260
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>177 863</u> 172 215	<u>187 349</u> 172 215	<u>182 881</u> 172 215	<u>193 344</u> 172 215	<u>193 520</u> 172 215
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>150 183</u> 145 456	<u>158 009</u> 145 456	<u>154 323</u> 145 456	<u>162 955</u> 145 456	<u>163 101</u> 145 456

225-204-0115	3-2		1	2900	<u>232 449</u> 215 879	<u>231 600</u> 215 879	<u>233 555</u> 215 879	<u>230 571</u> 215 879	<u>231 955</u> 215 879	<u>233 237</u> 215 879
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>232 124</u> 208 015	<u>215 813</u> 208 015	<u>234 253</u> 208 015	<u>229 284</u> 208 015	<u>232 053</u> 208 015	<u>216 958</u> 208 015
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>415 557</u> 384 479	<u>396 434</u> 384 479	<u>418 054</u> 384 479	<u>412 227</u> 384 479	<u>415 473</u> 384 479	<u>397 776</u> 384 479
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>357 003</u> 327 074	<u>337 881</u> 327 074	<u>359 500</u> 327 074	<u>353 674</u> 327 074	<u>356 920</u> 327 074	<u>339 223</u> 327 074
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>479 285</u> 451 331	<u>477 973</u> 451 331	<u>480 994</u> 451 331	<u>476 383</u> 451 331	<u>478 522</u> 451 331	<u>480 503</u> 451 331
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>510 821</u> 482 248	<u>509 509</u> 482 248	<u>512 530</u> 482 248	<u>507 919</u> 482 248	<u>510 057</u> 482 248	<u>512 038</u> 482 248
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>605 411</u> 570 345	<u>603 772</u> 570 345	<u>607 547</u> 570 345	<u>601 784</u> 570 345	<u>604 457</u> 570 345	<u>606 933</u> 570 345
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>771 964</u> 711 643	<u>734 282</u> 711 643	<u>776 885</u> 711 643	<u>765 404</u> 711 643	<u>771 800</u> 711 643	<u>736 926</u> 711 643
225-204-0129	3-		1	4300	<u>541 919</u> 513 482	<u>540 660</u> 513 482	<u>543 559</u> 513 482	<u>539 133</u> 513 482	<u>541 186</u> 513 482	<u>543 087</u> 513 482
225-204-0131	5-		1	6250	<u>758 643</u> 717 881	<u>756 814</u> 717 881	<u>761 028</u> 717 881	<u>754 595</u> 717 881	<u>757 579</u> 717 881	<u>760 342</u> 717 881
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 045 337</u> 974 260	<u>1 003 155</u> 974 260	<u>1 050 845</u> 974 260	<u>1 037 993</u> 974 260	<u>1 045 153</u> 974 260	<u>1 006 115</u> 974 260
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>192 169</u> 172 215	<u>178 671</u> 172 215	<u>193 932</u> 172 215	<u>189 819</u> 172 215	<u>192 110</u> 172 215	<u>179 618</u> 172 215
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>161 986</u> 145 456	<u>150 850</u> 145 456	<u>163 440</u> 145 456	<u>160 047</u> 145 456	<u>161 937</u> 145 456	<u>151 631</u> 145 456

225-204-0115	3-2		1	2900	<u>244 192</u> 215 879	<u>230 500</u> 215 879	<u>230 535</u> 215 879	<u>240 820</u> 215 879	<u>250 617</u> 215 879	<u>240 726</u> 215 879
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>242 417</u> 208 015	<u>220 209</u> 208 015	<u>215 813</u> 208 015	<u>232 833</u> 208 015	<u>248 878</u> 208 015	<u>223 415</u> 208 015
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>427 625</u> 384 479	<u>401 587</u> 384 479	<u>396 434</u> 384 479	<u>416 389</u> 384 479	<u>435 199</u> 384 479	<u>405 347</u> 384 479
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>369 072</u> 327 074	<u>343 034</u> 327 074	<u>337 881</u> 327 074	<u>357 836</u> 327 074	<u>376 646</u> 327 074	<u>346 794</u> 327 074
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>497 426</u> 451 331	<u>476 273</u> 451 331	<u>476 328</u> 451 331	<u>492 217</u> 451 331	<u>507 351</u> 451 331	<u>492 071</u> 451 331
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>528 962</u> 482 248	<u>507 809</u> 482 248	<u>507 864</u> 482 248	<u>523 753</u> 482 248	<u>538 887</u> 482 248	<u>523 606</u> 482 248
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>628 088</u> 570 345	<u>601 647</u> 570 345	<u>601 715</u> 570 345	<u>621 576</u> 570 345	<u>640 494</u> 570 345	<u>621 393</u> 570 345
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>795 747</u> 711 643	<u>744 437</u> 711 643	<u>734 282</u> 711 643	<u>773 604</u> 711 643	<u>810 672</u> 711 643	<u>751 845</u> 711 643
225-204-0129	3-		1	4300	<u>559 331</u> 513 482	<u>539 028</u> 513 482	<u>539 081</u> 513 482	<u>554 331</u> 513 482	<u>568 857</u> 513 482	<u>554 191</u> 513 482
225-204-0131	5-		1	6250	<u>783 952</u> 717 881	<u>754 442</u> 717 881	<u>754 519</u> 717 881	<u>776 685</u> 717 881	<u>797 799</u> 717 881	<u>776 481</u> 717 881
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 071 959</u> 974 260	<u>1 014 523</u> 974 260	<u>1 003 155</u> 974 260	<u>1 047 173</u> 974 260	<u>1 088 666</u> 974 260	<u>1 022 815</u> 974 260
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>200 688</u> 172 215	<u>182 308</u> 172 215	<u>178 671</u> 172 215	<u>192 757</u> 172 215	<u>206 034</u> 172 215	<u>184 962</u> 172 215
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>169 014</u> 145 456	<u>153 851</u> 145 456	<u>150 850</u> 145 456	<u>162 470</u> 145 456	<u>173 425</u> 145 456	<u>156 040</u> 145 456

225-204-0115	3-2		1	2900	<u>231 565</u> 215 879	<u>241 104</u> 215 879
225-204-0116	3-0		1	2900	<u>231 272</u> 208 015	<u>236 951</u> 208 015
225-204-0117	4-2		1	3400	<u>414 558</u> 384 479	<u>421 216</u> 384 479
225-204-0118	4-4		1	3400	<u>356 005</u> 327 074	<u>362 663</u> 327 074
225-204-0120	5-2		1	4480	<u>477 919</u> 451 331	<u>492 655</u> 451 331
225-204-0121	5-4		1	4480	<u>509 454</u> 482 248	<u>524 191</u> 482 248
225-204-0123	6-4		1	5600	<u>603 703</u> 570 345	<u>622 124</u> 570 345
225-204-0125	6-2		1	6700	<u>769 996</u> 711 643	<u>783 117</u> 711 643
225-204-0129	3-		1	4300	<u>540 607</u> 513 482	<u>554 752</u> 513 482
225-204-0131	5-		1	6250	<u>756 737</u> 717 881	<u>777 297</u> 717 881
225-204-0132	5-		1	7500	<u>1 043 134</u> 974 260	<u>1 057 822</u> 974 260
225-204-0150	2-05		1	2400	<u>191 464</u> 172 215	<u>196 164</u> 172 215
225-204-0151	2-05		1	1980	<u>161 404</u> 145 456	<u>165 282</u> 145 456

225-204-0152	3-05		1	2900	<u>205 676</u> 191 290	<u>205 201</u> 191 290	<u>213 322</u> 191 290	<u>226 033</u> 191 290	<u>213 361</u> 191 290
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>179 876</u> 167 424	<u>179 467</u> 167 424	<u>186 468</u> 167 424	<u>197 425</u> 167 424	<u>186 501</u> 167 424
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>244 889</u> 219 496	<u>230 766</u> 219 496	<u>255 391</u> 219 496	<u>269 932</u> 219 496	<u>240 850</u> 219 496
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>244 068</u> 236 672	<u>255 530</u> 236 672	<u>250 131</u> 236 672	<u>262 774</u> 236 672	<u>262 987</u> 236 672
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>974 953</u> 949 761	<u>1 001 632</u> 949 761	<u>989 067</u> 949 761	<u>1 018 494</u> 949 761	<u>1 018 989</u> 949 761
225-204-0176	-2		1	3640	<u>253 507</u> 245 260	<u>267 894</u> 245 260	<u>261 118</u> 245 260	<u>276 987</u> 245 260	<u>277 254</u> 245 260
225-204-0178	-4		1	2180	<u>298 860</u> 285 218	<u>298 503</u> 285 218	<u>304 608</u> 285 218	<u>314 163</u> 285 218	<u>304 637</u> 285 218
225-204-0179	-5		1	2760	<u>368 101</u> 351 030	<u>367 649</u> 351 030	<u>375 378</u> 351 030	<u>387 475</u> 351 030	<u>375 415</u> 351 030
225-204-0180	-6		1	2720	<u>443 075</u> 431 940	<u>453 826</u> 431 940	<u>448 763</u> 431 940	<u>460 621</u> 431 940	<u>460 821</u> 431 940
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>389 853</u> 379 959	<u>399 734</u> 379 959	<u>395 080</u> 379 959	<u>405 979</u> 379 959	<u>406 163</u> 379 959
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>428 948</u> 417 837	<u>440 805</u> 417 837	<u>435 221</u> 417 837	<u>448 299</u> 417 837	<u>448 520</u> 417 837
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>310 457</u> 301 309	<u>323 895</u> 301 309	<u>317 566</u> 301 309	<u>332 388</u> 301 309	<u>332 638</u> 301 309
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 165 921</u> 1 137 435	<u>1 190 625</u> 1 137 435	<u>1 178 990</u> 1 137 435	<u>1 206 237</u> 1 137 435	<u>1 206 696</u> 1 137 435

225-204-0152	3-05		1	2900	<u>207 368</u> 191 290	<u>206 519</u> 191 290	<u>208 474</u> 191 290	<u>205 490</u> 191 290	<u>206 874</u> 191 290	<u>208 156</u> 191 290
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>181 335</u> 167 424	<u>180 603</u> 167 424	<u>182 288</u> 167 424	<u>179 715</u> 167 424	<u>180 909</u> 167 424	<u>182 014</u> 167 424
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>229 069</u> 219 496	<u>245 697</u> 219 496	<u>229 163</u> 219 496	<u>228 026</u> 219 496	<u>228 026</u> 219 496	<u>248 121</u> 219 496
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>261 354</u> 236 672	<u>245 044</u> 236 672	<u>263 484</u> 236 672	<u>258 514</u> 236 672	<u>261 283</u> 236 672	<u>246 188</u> 236 672
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 015 189</u> 949 761	<u>977 225</u> 949 761	<u>1 020 146</u> 949 761	<u>1 008 579</u> 949 761	<u>1 015 024</u> 949 761	<u>979 889</u> 949 761
225-204-0176	-2		1	3640	<u>275 204</u> 245 260	<u>254 732</u> 245 260	<u>277 878</u> 245 260	<u>271 640</u> 245 260	<u>275 115</u> 245 260	<u>256 169</u> 245 260
225-204-0178	-4		1	2180	<u>300 132</u> 285 218	<u>299 494</u> 285 218	<u>300 964</u> 285 218	<u>298 720</u> 285 218	<u>299 761</u> 285 218	<u>300 725</u> 285 218
225-204-0179	-5		1	2760	<u>369 711</u> 351 030	<u>368 903</u> 351 030	<u>370 764</u> 351 030	<u>367 924</u> 351 030	<u>369 241</u> 351 030	<u>370 462</u> 351 030
225-204-0180	-6		1	2720	<u>459 289</u> 431 940	<u>443 991</u> 431 940	<u>461 287</u> 431 940	<u>456 626</u> 431 940	<u>459 222</u> 431 940	<u>445 065</u> 431 940
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>404 755</u> 379 959	<u>390 694</u> 379 959	<u>406 591</u> 379 959	<u>402 307</u> 379 959	<u>404 694</u> 379 959	<u>391 681</u> 379 959
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>446 830</u> 417 837	<u>429 958</u> 417 837	<u>449 034</u> 417 837	<u>443 893</u> 417 837	<u>446 757</u> 417 837	<u>431 142</u> 417 837
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>330 724</u> 301 309	<u>311 601</u> 301 309	<u>333 220</u> 301 309	<u>327 394</u> 301 309	<u>330 640</u> 301 309	<u>312 943</u> 301 309
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 203 177</u> 1 137 435	<u>1 168 025</u> 1 137 435	<u>1 207 767</u> 1 137 435	<u>1 197 057</u> 1 137 435	<u>1 203 024</u> 1 137 435	<u>1 170 492</u> 1 137 435

225-204-0152	3-05		1	2900	<u>219 111</u> 191 290	<u>205 419</u> 191 290	<u>205 454</u> 191 290	<u>215 739</u> 191 290	<u>225 536</u> 191 290	<u>215 645</u> 191 290
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>191 458</u> 167 424	<u>179 654</u> 167 424	<u>179 685</u> 167 424	<u>188 551</u> 167 424	<u>196 997</u> 167 424	<u>188 470</u> 167 424
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>244 081</u> 219 496	<u>238 191</u> 219 496	<u>243 274</u> 219 496	<u>247 313</u> 219 496	<u>251 352</u> 219 496	<u>257 815</u> 219 496
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>271 648</u> 236 672	<u>249 439</u> 236 672	<u>245 044</u> 236 672	<u>262 064</u> 236 672	<u>278 108</u> 236 672	<u>252 646</u> 236 672
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 039 149</u> 949 761	<u>987 456</u> 949 761	<u>977 225</u> 949 761	<u>1 016 841</u> 949 761	<u>1 054 185</u> 949 761	<u>994 919</u> 949 761
225-204-0176	-2		1	3640	<u>288 125</u> 245 260	<u>260 249</u> 245 260	<u>254 732</u> 245 260	<u>276 095</u> 245 260	<u>296 234</u> 245 260	<u>264 274</u> 245 260
225-204-0178	-4		1	2180	<u>308 960</u> 285 218	<u>298 667</u> 285 218	<u>298 693</u> 285 218	<u>306 425</u> 285 218	<u>313 789</u> 285 218	<u>306 354</u> 285 218
225-204-0179	-5		1	2760	<u>380 888</u> 351 030	<u>367 856</u> 351 030	<u>367 890</u> 351 030	<u>377 678</u> 351 030	<u>387 002</u> 351 030	<u>377 588</u> 351 030
225-204-0180	-6		1	2720	<u>468 944</u> 431 940	<u>448 114</u> 431 940	<u>443 991</u> 431 940	<u>459 955</u> 431 940	<u>475 003</u> 431 940	<u>451 121</u> 431 940
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>413 629</u> 379 959	<u>394 484</u> 379 959	<u>390 694</u> 379 959	<u>405 367</u> 379 959	<u>419 198</u> 379 959	<u>397 248</u> 379 959
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>457 479</u> 417 837	<u>434 505</u> 417 837	<u>429 958</u> 417 837	<u>447 565</u> 417 837	<u>464 162</u> 417 837	<u>437 822</u> 417 837
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>342 792</u> 301 309	<u>316 754</u> 301 309	<u>311 601</u> 301 309	<u>331 556</u> 301 309	<u>350 366</u> 301 309	<u>320 514</u> 301 309
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 225 362</u> 1 137 435	<u>1 177 498</u> 1 137 435	<u>1 168 025</u> 1 137 435	<u>1 204 707</u> 1 137 435	<u>1 239 285</u> 1 137 435	<u>1 184 409</u> 1 137 435

225-204-0152	3-05		1	2900	<u>206 484</u> 191 290	<u>216 023</u> 191 290
225-204-0153	3-05		1	2500	<u>180 572</u> 167 424	<u>188 796</u> 167 424
225-204-0154	4-05		1	3300	<u>228 026</u> 219 496	<u>243 274</u> 219 496
225-204-0155	4-05		1	2900	<u>260 502</u> 236 672	<u>266 182</u> 236 672
225-204-0167	6- 5		1	6750	<u>1 013 206</u> 949 761	<u>1 026 425</u> 949 761
225-204-0176	-2		1	3640	<u>274 135</u> 245 260	<u>281 264</u> 245 260
225-204-0178	-4		1	2180	<u>299 467</u> 285 218	<u>306 638</u> 285 218
225-204-0179	-5		1	2760	<u>368 870</u> 351 030	<u>377 949</u> 351 030
225-204-0180	-6		1	2720	<u>458 490</u> 431 940	<u>463 817</u> 431 940
225-204-0181	15.15		1	2500	<u>404 021</u> 379 959	<u>408 917</u> 379 959
225-204-0182	18.18		1	3000	<u>445 949</u> 417 837	<u>451 824</u> 417 837
225-204-0184	4-2-		1	3400	<u>329 725</u> 301 309	<u>336 383</u> 301 309
225-204-0185	5- -350		1	6250	<u>1 201 341</u> 1 137 435	<u>1 213 581</u> 1 137 435

225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>264 492</u> 256 651	<u>276 152</u> 256 651	<u>270 660</u> 256 651	<u>283 521</u> 256 651	<u>283 737</u> 256 651
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>355 774</u> 344 973	<u>372 572</u> 344 973	<u>364 661</u> 344 973	<u>383 189</u> 344 973	<u>383 501</u> 344 973
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>410 455</u> 398 581	<u>427 253</u> 398 581	<u>419 341</u> 398 581	<u>437 869</u> 398 581	<u>438 181</u> 398 581
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>397 199</u> 385 383	<u>414 886</u> 385 383	<u>406 556</u> 385 383	<u>426 064</u> 385 383	<u>426 393</u> 385 383
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>435 558</u> 422 990	<u>453 245</u> 422 990	<u>444 915</u> 422 990	<u>464 424</u> 422 990	<u>464 752</u> 422 990
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>535 575</u> 519 449	<u>560 278</u> 519 449	<u>548 644</u> 519 449	<u>575 891</u> 519 449	<u>576 350</u> 519 449
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>592 100</u> 574 865	<u>616 803</u> 574 865	<u>605 169</u> 574 865	<u>632 415</u> 574 865	<u>632 874</u> 574 865
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>529 077</u> 513 663	<u>551 211</u> 513 663	<u>540 787</u> 513 663	<u>565 200</u> 513 663	<u>565 611</u> 513 663
225-204-0194	6-4		1	6725	<u>841 410</u> 818 859	<u>867 991</u> 818 859	<u>855 472</u> 818 859	<u>884 790</u> 818 859	<u>885 283</u> 818 859
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>565 500</u> 549 372	<u>587 634</u> 549 372	<u>577 209</u> 549 372	<u>601 623</u> 549 372	<u>602 034</u> 549 372
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>397 545</u> 385 925	<u>414 343</u> 385 925	<u>406 432</u> 385 925	<u>424 960</u> 385 925	<u>425 272</u> 385 925
225-204-0200	13015-2012		1	4250					
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>194 906</u> 189 573	<u>201 546</u> 189 573	<u>198 419</u> 189 573	<u>205 743</u> 189 573	<u>205 866</u> 189 573

225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>282 076</u> 256 651	<u>265 485</u> 256 651	<u>284 243</u> 256 651	<u>279 188</u> 256 651	<u>282 004</u> 256 651	<u>266 649</u> 256 651
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>381 108</u> 344 973	<u>357 205</u> 344 973	<u>384 229</u> 344 973	<u>376 946</u> 344 973	<u>381 004</u> 344 973	<u>358 882</u> 344 973
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>435 788</u> 398 581	<u>411 885</u> 398 581	<u>438 910</u> 398 581	<u>431 627</u> 398 581	<u>435 684</u> 398 581	<u>413 563</u> 398 581
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>423 873</u> 385 383	<u>398 705</u> 385 383	<u>427 160</u> 385 383	<u>419 492</u> 385 383	<u>423 764</u> 385 383	<u>400 471</u> 385 383
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>462 233</u> 422 990	<u>437 064</u> 422 990	<u>465 519</u> 422 990	<u>457 851</u> 422 990	<u>462 123</u> 422 990	<u>438 831</u> 422 990
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>572 831</u> 519 449	<u>537 679</u> 519 449	<u>577 421</u> 519 449	<u>566 711</u> 519 449	<u>572 678</u> 519 449	<u>540 146</u> 519 449
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>629 355</u> 574 865	<u>594 204</u> 574 865	<u>633 945</u> 574 865	<u>623 235</u> 574 865	<u>629 202</u> 574 865	<u>596 671</u> 574 865
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>562 458</u> 513 663	<u>530 962</u> 513 663	<u>566 571</u> 513 663	<u>556 974</u> 513 663	<u>562 321</u> 513 663	<u>533 173</u> 513 663
225-204-0194	6-4		1	6725	<u>881 497</u> 818 859	<u>843 674</u> 818 859	<u>886 436</u> 818 859	<u>874 912</u> 818 859	<u>881 332</u> 818 859	<u>846 328</u> 818 859
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>598 881</u> 549 372	<u>567 385</u> 549 372	<u>602 993</u> 549 372	<u>593 397</u> 549 372	<u>598 744</u> 549 372	<u>569 595</u> 549 372
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>422 879</u> 385 925	<u>398 976</u> 385 925	<u>426 000</u> 385 925	<u>418 717</u> 385 925	<u>422 775</u> 385 925	<u>400 653</u> 385 925
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>204 921</u> 189 573	<u>195 472</u> 189 573	<u>206 154</u> 189 573	<u>203 275</u> 189 573	<u>204 879</u> 189 573	<u>196 135</u> 189 573

225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>292 548</u> 256 651	<u>269 956</u> 256 651	<u>265 485</u> 256 651	<u>282 799</u> 256 651	<u>299 119</u> 256 651	<u>273 218</u> 256 651
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>396 194</u> 344 973	<u>363 647</u> 344 973	<u>357 205</u> 344 973	<u>382 148</u> 344 973	<u>405 661</u> 344 973	<u>368 346</u> 344 973
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>450 874</u> 398 581	<u>418 327</u> 398 581	<u>411 885</u> 398 581	<u>436 829</u> 398 581	<u>460 342</u> 398 581	<u>423 026</u> 398 581
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>439 758</u> 385 383	<u>405 488</u> 385 383	<u>398 705</u> 385 383	<u>424 969</u> 385 383	<u>449 727</u> 385 383	<u>410 436</u> 385 383
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>478 117</u> 422 990	<u>443 847</u> 422 990	<u>437 064</u> 422 990	<u>463 328</u> 422 990	<u>488 086</u> 422 990	<u>448 795</u> 422 990
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>595 016</u> 519 449	<u>547 152</u> 519 449	<u>537 679</u> 519 449	<u>574 361</u> 519 449	<u>608 939</u> 519 449	<u>554 063</u> 519 449
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>651 540</u> 574 865	<u>603 677</u> 574 865	<u>594 204</u> 574 865	<u>630 885</u> 574 865	<u>665 463</u> 574 865	<u>610 587</u> 574 865
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>582 336</u> 513 663	<u>539 450</u> 513 663	<u>530 962</u> 513 663	<u>563 829</u> 513 663	<u>594 811</u> 513 663	<u>545 642</u> 513 663
225-204-0194	6-4		1	6725	<u>905 368</u> 818 859	<u>853 867</u> 818 859	<u>843 674</u> 818 859	<u>883 143</u> 818 859	<u>920 349</u> 818 859	<u>861 303</u> 818 859
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>618 759</u> 549 372	<u>575 873</u> 549 372	<u>567 385</u> 549 372	<u>600 252</u> 549 372	<u>631 234</u> 549 372	<u>582 065</u> 549 372
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>437 965</u> 385 925	<u>405 418</u> 385 925	<u>398 976</u> 385 925	<u>423 919</u> 385 925	<u>447 432</u> 385 925	<u>410 117</u> 385 925
225-204-0200	13015-2012		1	4250						
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>210 884</u> 189 573	<u>198 018</u> 189 573	<u>195 472</u> 189 573	<u>205 332</u> 189 573	<u>214 626</u> 189 573	<u>199 876</u> 189 573

225-204-0186	4-1/5		1	2950	<u>281 210</u> 256 651	<u>286 987</u> 256 651
225-204-0187	3- -0		1	4250	<u>379 859</u> 344 973	<u>388 183</u> 344 973
225-204-0188	3- -		1	4250	<u>434 540</u> 398 581	<u>442 863</u> 398 581
225-204-0189	5-2-		1	4475	<u>422 559</u> 385 383	<u>431 323</u> 385 383
225-204-0190	5-4-		1	4475	<u>460 918</u> 422 990	<u>469 682</u> 422 990
225-204-0191	5- 5 -		1	6250	<u>570 995</u> 519 449	<u>583 235</u> 519 449
225-204-0192	5- -		1	6250	<u>627 519</u> 574 865	<u>639 759</u> 574 865
225-204-0193	6-2-		1	5600	<u>560 813</u> 513 663	<u>571 780</u> 513 663
225-204-0194	6-4		1	6725	<u>879 521</u> 818 859	<u>892 692</u> 818 859
225-204-0195	6-4-		1	5600	<u>597 236</u> 549 372	<u>608 203</u> 549 372
225-204-0196	3- 5 -		1	4250	<u>421 630</u> 385 925	<u>429 954</u> 385 925
225-204-0200	13015-2012		1	4250		
225-204-0201	1,5 1-2		1	1680	<u>204 427</u> 189 573	<u>207 717</u> 189 573

225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>215 652</u> 209 642	<u>223 478</u> 209 642	<u>219 792</u> 209 642	<u>228 424</u> 209 642	<u>228 570</u> 209 642
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>256 149</u> 248 967	<u>265 635</u> 248 967	<u>261 167</u> 248 967	<u>271 630</u> 248 967	<u>271 806</u> 248 967
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>405 828</u> 394 513	<u>420 571</u> 394 513	<u>413 627</u> 394 513	<u>429 888</u> 394 513	<u>430 162</u> 394 513
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>417 170</u> 405 633	<u>431 912</u> 405 633	<u>424 969</u> 405 633	<u>441 230</u> 405 633	<u>441 504</u> 405 633
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>450 658</u> 437 997	<u>467 456</u> 437 997	<u>459 545</u> 437 997	<u>478 073</u> 437 997	<u>478 385</u> 437 997
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>461 908</u> 449 026	<u>478 706</u> 449 026	<u>470 794</u> 449 026	<u>489 322</u> 449 026	<u>489 634</u> 449 026
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>586 664</u> 570 616	<u>606 624</u> 570 616	<u>597 224</u> 570 616	<u>619 239</u> 570 616	<u>619 610</u> 570 616
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>664 973</u> 646 373	<u>689 400</u> 646 373	<u>677 896</u> 646 373	<u>704 837</u> 646 373	<u>705 291</u> 646 373
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>673 549</u> 654 780	<u>697 975</u> 654 780	<u>686 471</u> 654 780	<u>713 413</u> 654 780	<u>713 867</u> 654 780
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>404 308</u> 393 429	<u>417 272</u> 393 429	<u>411 167</u> 393 429	<u>425 466</u> 393 429	<u>425 707</u> 393 429
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>502 739</u> 489 254	<u>518 668</u> 489 254	<u>511 166</u> 489 254	<u>528 735</u> 489 254	<u>529 030</u> 489 254
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>644 758</u> 627 931	<u>663 137</u> 627 931	<u>654 481</u> 627 931	<u>674 753</u> 627 931	<u>675 094</u> 627 931
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>731 848</u> 712 818	<u>752 401</u> 712 818	<u>742 721</u> 712 818	<u>765 391</u> 712 818	<u>765 772</u> 712 818

225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>227 455</u> 209 642	<u>216 319</u> 209 642	<u>228 909</u> 209 642	<u>225 516</u> 209 642	<u>227 406</u> 209 642	<u>217 100</u> 209 642
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>270 455</u> 248 967	<u>256 957</u> 248 967	<u>272 218</u> 248 967	<u>268 105</u> 248 967	<u>270 396</u> 248 967	<u>257 904</u> 248 967
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>428 062</u> 394 513	<u>407 083</u> 394 513	<u>430 801</u> 394 513	<u>424 409</u> 394 513	<u>427 971</u> 394 513	<u>408 556</u> 394 513
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>439 404</u> 405 633	<u>418 425</u> 405 633	<u>442 143</u> 405 633	<u>435 751</u> 405 633	<u>439 312</u> 405 633	<u>419 898</u> 405 633
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>475 992</u> 437 997	<u>452 089</u> 437 997	<u>479 113</u> 437 997	<u>471 830</u> 437 997	<u>475 888</u> 437 997	<u>453 766</u> 437 997
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>487 241</u> 449 026	<u>463 338</u> 449 026	<u>490 363</u> 449 026	<u>483 080</u> 449 026	<u>487 137</u> 449 026	<u>465 016</u> 449 026
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>616 767</u> 570 616	<u>588 364</u> 570 616	<u>620 475</u> 570 616	<u>611 822</u> 570 616	<u>616 643</u> 570 616	<u>590 358</u> 570 616
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>701 812</u> 646 373	<u>667 054</u> 646 373	<u>706 350</u> 646 373	<u>695 760</u> 646 373	<u>701 660</u> 646 373	<u>669 493</u> 646 373
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>710 387</u> 654 780	<u>675 629</u> 654 780	<u>714 926</u> 654 780	<u>704 336</u> 654 780	<u>710 236</u> 654 780	<u>678 069</u> 654 780
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>423 860</u> 393 429	<u>405 412</u> 393 429	<u>426 269</u> 393 429	<u>420 648</u> 393 429	<u>423 780</u> 393 429	<u>406 707</u> 393 429
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>526 761</u> 489 254	<u>504 096</u> 489 254	<u>529 721</u> 489 254	<u>522 815</u> 489 254	<u>526 663</u> 489 254	<u>505 686</u> 489 254
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>672 476</u> 627 931	<u>646 323</u> 627 931	<u>675 891</u> 627 931	<u>667 923</u> 627 931	<u>672 362</u> 627 931	<u>648 159</u> 627 931
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>762 845</u> 712 818	<u>733 598</u> 712 818	<u>766 664</u> 712 818	<u>757 753</u> 712 818	<u>762 717</u> 712 818	<u>735 651</u> 712 818

225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>234 483</u> 209 642	<u>219 320</u> 209 642	<u>216 319</u> 209 642	<u>227 939</u> 209 642	<u>238 894</u> 209 642	<u>221 509</u> 209 642
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>278 974</u> 248 967	<u>260 595</u> 248 967	<u>256 957</u> 248 967	<u>271 043</u> 248 967	<u>284 321</u> 248 967	<u>263 248</u> 248 967
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>441 302</u> 394 513	<u>412 737</u> 394 513	<u>407 083</u> 394 513	<u>428 975</u> 394 513	<u>449 611</u> 394 513	<u>416 861</u> 394 513
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>452 644</u> 405 633	<u>424 079</u> 405 633	<u>418 425</u> 405 633	<u>440 317</u> 405 633	<u>460 953</u> 405 633	<u>428 203</u> 405 633
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>491 078</u> 437 997	<u>458 530</u> 437 997	<u>452 089</u> 437 997	<u>477 032</u> 437 997	<u>500 545</u> 437 997	<u>463 230</u> 437 997
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>502 327</u> 449 026	<u>469 780</u> 449 026	<u>463 338</u> 449 026	<u>488 282</u> 449 026	<u>511 795</u> 449 026	<u>474 479</u> 449 026
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>634 692</u> 570 616	<u>596 019</u> 570 616	<u>588 364</u> 570 616	<u>618 003</u> 570 616	<u>645 942</u> 570 616	<u>601 602</u> 570 616
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>723 748</u> 646 373	<u>676 421</u> 646 373	<u>667 054</u> 646 373	<u>703 325</u> 646 373	<u>737 515</u> 646 373	<u>683 254</u> 646 373
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>732 324</u> 654 780	<u>684 996</u> 654 780	<u>675 629</u> 654 780	<u>711 900</u> 654 780	<u>746 091</u> 654 780	<u>691 829</u> 654 780
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>435 503</u> 393 429	<u>410 384</u> 393 429	<u>405 412</u> 393 429	<u>424 663</u> 393 429	<u>442 809</u> 393 429	<u>414 010</u> 393 429
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>541 066</u> 489 254	<u>510 204</u> 489 254	<u>504 096</u> 489 254	<u>527 748</u> 489 254	<u>550 044</u> 489 254	<u>514 660</u> 489 254
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>688 982</u> 627 931	<u>653 371</u> 627 931	<u>646 323</u> 627 931	<u>673 615</u> 627 931	<u>699 341</u> 627 931	<u>658 513</u> 627 931
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>781 303</u> 712 818	<u>741 480</u> 712 818	<u>733 598</u> 712 818	<u>764 118</u> 712 818	<u>792 886</u> 712 818	<u>747 230</u> 712 818

225-204-0202	1,5 1,5-2		1	1980	<u>226 873</u> 209 642	<u>230 751</u> 209 642
225-204-0203	1,5 2,2-2		1	2400	<u>269 750</u> 248 967	<u>274 450</u> 248 967
225-204-0204	2 2,1-2		1	3730	<u>426 966</u> 394 513	<u>434 271</u> 394 513
225-204-0205	2 2,1-4		1	3730	<u>438 308</u> 405 633	<u>445 613</u> 405 633
225-204-0206	2 2,8-2		1	4250	<u>474 743</u> 437 997	<u>483 067</u> 437 997
225-204-0207	2 2,8-4		1	4250	<u>485 993</u> 449 026	<u>494 316</u> 449 026
225-204-0208	2 3,5-4		1	5050	<u>615 283</u> 570 616	<u>625 173</u> 570 616
225-204-0209	2 3,5-2		1	6180	<u>699 996</u> 646 373	<u>712 099</u> 646 373
225-204-0210	2 3,5-4		1	6180	<u>708 572</u> 654 780	<u>720 675</u> 654 780
225-204-0211	2 1,6-		1	3280	<u>422 896</u> 393 429	<u>429 320</u> 393 429
225-204-0212	2 2,3-		1	4030	<u>525 578</u> 489 254	<u>533 470</u> 489 254
225-204-0213	2 3,0-		1	4650	<u>671 110</u> 627 931	<u>680 217</u> 627 931
225-204-0214	2 3,6-		1	5200	<u>761 317</u> 712 818	<u>771 501</u> 712 818

225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>690 630</u> 672 408	<u>711 183</u> 672 408	<u>701 503</u> 672 408	<u>724 173</u> 672 408	<u>724 555</u> 672 408
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>559 909</u> 545 304	<u>575 838</u> 545 304	<u>568 336</u> 545 304	<u>585 905</u> 545 304	<u>586 201</u> 545 304
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>684 962</u> 667 346	<u>703 341</u> 667 346	<u>694 685</u> 667 346	<u>714 956</u> 667 346	<u>715 298</u> 667 346
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>774 818</u> 754 945	<u>795 371</u> 754 945	<u>785 691</u> 754 945	<u>808 360</u> 754 945	<u>808 742</u> 754 945
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>545 156</u> 530 839	<u>561 084</u> 530 839	<u>553 582</u> 530 839	<u>571 151</u> 530 839	<u>571 447</u> 530 839
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>697 725</u> 678 104	<u>723 811</u> 678 104	<u>711 525</u> 678 104	<u>740 298</u> 678 104	<u>740 783</u> 678 104
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>802 931</u> 780 077	<u>834 156</u> 780 077	<u>819 450</u> 780 077	<u>853 890</u> 780 077	<u>854 470</u> 780 077
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>953 836</u> 928 969	<u>980 911</u> 928 969	<u>968 160</u> 928 969	<u>998 022</u> 928 969	<u>998 525</u> 928 969
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 074 672</u> 1 046 310	<u>1 106 688</u> 1 046 310	<u>1 091 609</u> 1 046 310	<u>1 126 921</u> 1 046 310	<u>1 127 516</u> 1 046 310
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>850 930</u> 828 080	<u>878 005</u> 828 080	<u>865 254</u> 828 080	<u>895 116</u> 828 080	<u>895 619</u> 828 080
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>978 590</u> 952 112	<u>1 010 605</u> 952 112	<u>995 527</u> 952 112	<u>1 030 839</u> 952 112	<u>1 031 433</u> 952 112
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 112 017</u> 1 082 923	<u>1 144 033</u> 1 082 923	<u>1 128 954</u> 1 082 923	<u>1 164 266</u> 1 082 923	<u>1 164 861</u> 1 082 923
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>993 809</u> 968 113	<u>1 021 081</u> 968 113	<u>1 008 237</u> 968 113	<u>1 038 317</u> 968 113	<u>1 038 824</u> 968 113

225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>721 627</u> 672 408	<u>692 381</u> 672 408	<u>725 446</u> 672 408	<u>716 535</u> 672 408	<u>721 500</u> 672 408	<u>694 433</u> 672 408
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>583 932</u> 545 304	<u>561 266</u> 545 304	<u>586 891</u> 545 304	<u>579 985</u> 545 304	<u>583 833</u> 545 304	<u>562 856</u> 545 304
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>712 680</u> 667 346	<u>686 527</u> 667 346	<u>716 095</u> 667 346	<u>708 126</u> 667 346	<u>712 566</u> 667 346	<u>688 362</u> 667 346
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>805 814</u> 754 945	<u>776 568</u> 754 945	<u>809 633</u> 754 945	<u>800 723</u> 754 945	<u>805 687</u> 754 945	<u>778 621</u> 754 945
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>569 178</u> 530 839	<u>546 512</u> 530 839	<u>572 138</u> 530 839	<u>565 232</u> 530 839	<u>569 079</u> 530 839	<u>548 103</u> 530 839
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>737 066</u> 678 104	<u>699 946</u> 678 104	<u>741 914</u> 678 104	<u>730 604</u> 678 104	<u>736 905</u> 678 104	<u>702 552</u> 678 104
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>850 022</u> 780 077	<u>805 590</u> 780 077	<u>855 823</u> 780 077	<u>842 286</u> 780 077	<u>849 828</u> 780 077	<u>808 708</u> 780 077
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>994 668</u> 928 969	<u>956 142</u> 928 969	<u>999 699</u> 928 969	<u>987 961</u> 928 969	<u>994 501</u> 928 969	<u>958 846</u> 928 969
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 122 955</u> 1 046 310	<u>1 077 399</u> 1 046 310	<u>1 128 904</u> 1 046 310	<u>1 115 024</u> 1 046 310	<u>1 122 757</u> 1 046 310	<u>1 080 596</u> 1 046 310
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>891 762</u> 828 080	<u>853 236</u> 828 080	<u>896 793</u> 828 080	<u>885 055</u> 828 080	<u>891 595</u> 828 080	<u>855 940</u> 828 080
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 026 873</u> 952 112	<u>981 316</u> 952 112	<u>1 032 821</u> 952 112	<u>1 018 941</u> 952 112	<u>1 026 674</u> 952 112	<u>984 513</u> 952 112
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 160 300</u> 1 082 923	<u>1 114 744</u> 1 082 923	<u>1 166 249</u> 1 082 923	<u>1 152 369</u> 1 082 923	<u>1 160 102</u> 1 082 923	<u>1 117 941</u> 1 082 923
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>1 034 939</u> 968 113	<u>996 132</u> 968 113	<u>1 040 007</u> 968 113	<u>1 028 183</u> 968 113	<u>1 034 770</u> 968 113	<u>998 855</u> 968 113

225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>740 085</u> 672 408	<u>700 262</u> 672 408	<u>692 381</u> 672 408	<u>722 900</u> 672 408	<u>751 669</u> 672 408	<u>706 012</u> 672 408
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>598 236</u> 545 304	<u>567 374</u> 545 304	<u>561 266</u> 545 304	<u>584 918</u> 545 304	<u>607 214</u> 545 304	<u>571 830</u> 545 304
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>729 185</u> 667 346	<u>693 575</u> 667 346	<u>686 527</u> 667 346	<u>713 818</u> 667 346	<u>739 544</u> 667 346	<u>698 716</u> 667 346
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>824 272</u> 754 945	<u>784 450</u> 754 945	<u>776 568</u> 754 945	<u>807 087</u> 754 945	<u>835 856</u> 754 945	<u>790 199</u> 754 945
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>583 483</u> 530 839	<u>552 620</u> 530 839	<u>546 512</u> 530 839	<u>570 165</u> 530 839	<u>592 460</u> 530 839	<u>557 076</u> 530 839
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>760 494</u> 678 104	<u>709 950</u> 678 104	<u>699 946</u> 678 104	<u>738 682</u> 678 104	<u>775 197</u> 678 104	<u>717 247</u> 678 104
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>878 064</u> 780 077	<u>817 564</u> 780 077	<u>805 590</u> 780 077	<u>851 956</u> 780 077	<u>895 662</u> 780 077	<u>826 299</u> 780 077
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>1 018 983</u> 928 969	<u>966 525</u> 928 969	<u>956 142</u> 928 969	<u>996 345</u> 928 969	<u>1 034 243</u> 928 969	<u>974 099</u> 928 969
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 151 707</u> 1 046 310	<u>1 089 676</u> 1 046 310	<u>1 077 399</u> 1 046 310	<u>1 124 938</u> 1 046 310	<u>1 169 751</u> 1 046 310	<u>1 098 632</u> 1 046 310
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>916 077</u> 828 080	<u>863 619</u> 828 080	<u>853 236</u> 828 080	<u>893 439</u> 828 080	<u>931 337</u> 828 080	<u>871 193</u> 828 080
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 055 625</u> 952 112	<u>993 593</u> 952 112	<u>981 316</u> 952 112	<u>1 028 856</u> 952 112	<u>1 073 669</u> 952 112	<u>1 002 549</u> 952 112
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 189 052</u> 1 082 923	<u>1 127 021</u> 1 082 923	<u>1 114 744</u> 1 082 923	<u>1 162 283</u> 1 082 923	<u>1 207 096</u> 1 082 923	<u>1 135 977</u> 1 082 923
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>1 059 431</u> 968 113	<u>1 006 590</u> 968 113	<u>996 132</u> 968 113	<u>1 036 628</u> 968 113	<u>1 074 802</u> 968 113	<u>1 014 219</u> 968 113

225-204-0215	2 3,6- 5		1	5200	<u>720 099</u> 672 408	<u>730 283</u> 672 408
225-204-0216	2 2,3- -350		1	4030	<u>582 748</u> 545 304	<u>590 640</u> 545 304
225-204-0217	2 3,0- -350		1	4650	<u>711 314</u> 667 346	<u>720 420</u> 667 346
225-204-0218	2 3,6- -350		1	5200	<u>804 287</u> 754 945	<u>814 471</u> 754 945
225-204-0219	2 2,3- 5		1	4030	<u>567 994</u> 530 839	<u>575 886</u> 530 839
225-204-0220	2,7 3,5-4		1	6600	<u>735 128</u> 678 104	<u>748 053</u> 678 104
225-204-0221	2,7 4,5-4		1	7900	<u>847 701</u> 780 077	<u>863 172</u> 780 077
225-204-0222	2,7 3,5-		1	6850	<u>992 656</u> 928 969	<u>1 006 071</u> 928 969
225-204-0223	2,7 4,5-		1	8100	<u>1 120 576</u> 1 046 310	<u>1 136 439</u> 1 046 310
225-204-0224	2,7 3,5- 5		1	6850	<u>889 750</u> 828 080	<u>903 165</u> 828 080
225-204-0225	2,7 4,5- 5		1	8100	<u>1 024 493</u> 952 112	<u>1 040 356</u> 952 112
225-204-0226	2,7 4,5- -350		1	8100	<u>1 157 921</u> 1 082 923	<u>1 173 784</u> 1 082 923
225-204-0227	2,7 2,7-		1	6900	<u>1 032 912</u> 968 113	<u>1 046 425</u> 968 113

225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 249 499</u> 1 217 079	<u>1 284 281</u> 1 217 079	<u>1 267 900</u> 1 217 079	<u>1 306 263</u> 1 217 079	<u>1 306 910</u> 1 217 079
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>948 350</u> 923 545	<u>975 622</u> 923 545	<u>962 778</u> 923 545	<u>992 858</u> 923 545	<u>993 365</u> 923 545
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 205 423</u> 1 173 867	<u>1 240 205</u> 1 173 867	<u>1 223 824</u> 1 173 867	<u>1 262 187</u> 1 173 867	<u>1 262 833</u> 1 173 867
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 032 353</u> 1 005 901	<u>1 059 625</u> 1 005 901	<u>1 046 781</u> 1 005 901	<u>1 076 861</u> 1 005 901	<u>1 077 368</u> 1 005 901
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 286 660</u> 1 253 511	<u>1 321 442</u> 1 253 511	<u>1 305 061</u> 1 253 511	<u>1 343 424</u> 1 253 511	<u>1 344 070</u> 1 253 511
225-204-0300	2387-2013								
225-204-0301	95-2		1	750	<u>60 639</u> 56 772	<u>60 516</u> 56 772	<u>62 616</u> 56 772	<u>65 904</u> 56 772	<u>62 626</u> 56 772
225-204-0303	95-2		1	750	<u>62 806</u> 58 897	<u>62 683</u> 58 897	<u>64 783</u> 58 897	<u>68 070</u> 58 897	<u>64 793</u> 58 897
225-204-0304	95-3		1	800	<u>85 718</u> 81 181	<u>85 587</u> 81 181	<u>87 827</u> 81 181	<u>91 333</u> 81 181	<u>87 838</u> 81 181
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>78 323</u> 72 593	<u>78 131</u> 72 593	<u>81 421</u> 72 593	<u>86 571</u> 72 593	<u>81 437</u> 72 593
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>83 120</u> 77 022	<u>48 705</u> 46 738	<u>86 126</u> 77 022	<u>91 093</u> 77 022	<u>84 610</u> 77 022
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>78 602</u> 73 045	<u>78 418</u> 73 045	<u>81 568</u> 73 045	<u>86 499</u> 73 045	<u>81 583</u> 73 045
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>99 241</u> 96 278	<u>103 707</u> 96 278	<u>101 604</u> 96 278	<u>106 530</u> 96 278	<u>106 613</u> 96 278

225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 301 955</u> 1 217 079	<u>1 252 461</u> 1 217 079	<u>1 308 418</u> 1 217 079	<u>1 293 338</u> 1 217 079	<u>1 301 740</u> 1 217 079	<u>1 255 935</u> 1 217 079
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>989 480</u> 923 545	<u>950 672</u> 923 545	<u>994 547</u> 923 545	<u>982 723</u> 923 545	<u>989 311</u> 923 545	<u>953 396</u> 923 545
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 257 879</u> 1 173 867	<u>1 208 385</u> 1 173 867	<u>1 264 341</u> 1 173 867	<u>1 249 262</u> 1 173 867	<u>1 257 663</u> 1 173 867	<u>1 211 859</u> 1 173 867
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 073 483</u> 1 005 901	<u>1 034 675</u> 1 005 901	<u>1 078 550</u> 1 005 901	<u>1 066 726</u> 1 005 901	<u>1 073 314</u> 1 005 901	<u>1 037 399</u> 1 005 901
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 339 116</u> 1 253 511	<u>1 289 622</u> 1 253 511	<u>1 345 578</u> 1 253 511	<u>1 330 499</u> 1 253 511	<u>1 338 900</u> 1 253 511	<u>1 293 096</u> 1 253 511
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>61 076</u> 56 772	<u>60 857</u> 56 772	<u>61 363</u> 56 772	<u>60 591</u> 56 772	<u>60 949</u> 56 772	<u>61 280</u> 56 772
225-204-0303	95-2		1	750	<u>63 243</u> 58 897	<u>63 024</u> 58 897	<u>63 529</u> 58 897	<u>62 758</u> 58 897	<u>63 116</u> 58 897	<u>63 447</u> 58 897
225-204-0304	95-3		1	800	<u>86 184</u> 81 181	<u>85 950</u> 81 181	<u>86 489</u> 81 181	<u>85 666</u> 81 181	<u>86 048</u> 81 181	<u>86 402</u> 81 181
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>79 009</u> 72 593	<u>78 665</u> 72 593	<u>79 457</u> 72 593	<u>78 248</u> 72 593	<u>78 809</u> 72 593	<u>79 328</u> 72 593
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>82 749</u> 77 022	<u>83 338</u> 77 022	<u>83 203</u> 77 022	<u>81 835</u> 77 022	<u>82 589</u> 77 022	<u>84 037</u> 77 022
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>79 258</u> 73 045	<u>78 929</u> 73 045	<u>79 688</u> 73 045	<u>78 530</u> 73 045	<u>79 067</u> 73 045	<u>79 564</u> 73 045
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>105 977</u> 96 278	<u>99 621</u> 96 278	<u>106 806</u> 96 278	<u>104 870</u> 96 278	<u>105 949</u> 96 278	<u>100 067</u> 96 278

225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 333 191</u> 1 217 079	<u>1 265 800</u> 1 217 079	<u>1 252 461</u> 1 217 079	<u>1 304 109</u> 1 217 079	<u>1 352 795</u> 1 217 079	<u>1 275 530</u> 1 217 079
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>1 013 972</u> 923 545	<u>961 131</u> 923 545	<u>950 672</u> 923 545	<u>991 169</u> 923 545	<u>1 029 343</u> 923 545	<u>968 760</u> 923 545
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 289 115</u> 1 173 867	<u>1 221 723</u> 1 173 867	<u>1 208 385</u> 1 173 867	<u>1 260 033</u> 1 173 867	<u>1 308 719</u> 1 173 867	<u>1 231 453</u> 1 173 867
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 097 975</u> 1 005 901	<u>1 045 134</u> 1 005 901	<u>1 034 675</u> 1 005 901	<u>1 075 172</u> 1 005 901	<u>1 113 346</u> 1 005 901	<u>1 052 763</u> 1 005 901
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 370 352</u> 1 253 511	<u>1 302 960</u> 1 253 511	<u>1 289 622</u> 1 253 511	<u>1 341 270</u> 1 253 511	<u>1 389 956</u> 1 253 511	<u>1 312 690</u> 1 253 511
225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>64 113</u> 56 772	<u>60 572</u> 56 772	<u>60 581</u> 56 772	<u>63 241</u> 56 772	<u>65 775</u> 56 772	<u>63 217</u> 56 772
225-204-0303	95-2		1	750	<u>66 280</u> 58 897	<u>62 739</u> 58 897	<u>62 748</u> 58 897	<u>65 408</u> 58 897	<u>67 942</u> 58 897	<u>65 384</u> 58 897
225-204-0304	95-3		1	800	<u>89 424</u> 81 181	<u>85 647</u> 81 181	<u>85 656</u> 81 181	<u>88 494</u> 81 181	<u>91 196</u> 81 181	<u>88 467</u> 81 181
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>83 767</u> 72 593	<u>78 219</u> 72 593	<u>78 233</u> 72 593	<u>82 400</u> 72 593	<u>86 370</u> 72 593	<u>82 362</u> 72 593
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>87 293</u> 77 022	<u>82 298</u> 77 022	<u>82 872</u> 77 022	<u>86 595</u> 77 022	<u>89 799</u> 77 022	<u>87 039</u> 77 022
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>83 814</u> 73 045	<u>78 502</u> 73 045	<u>78 516</u> 73 045	<u>82 506</u> 73 045	<u>86 306</u> 73 045	<u>82 469</u> 73 045
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>109 988</u> 96 278	<u>101 334</u> 96 278	<u>99 621</u> 96 278	<u>106 253</u> 96 278	<u>112 505</u> 96 278	<u>102 583</u> 96 278

225-204-0228	2,7 4,2-		1	8800	<u>1 299 370</u> 1 217 079	<u>1 316 604</u> 1 217 079
225-204-0229	2,7 2,7- 5		1	6900	<u>987 453</u> 923 545	<u>1 000 966</u> 923 545
225-204-0230	2,7 4,2- 5		1	8800	<u>1 255 294</u> 1 173 867	<u>1 272 528</u> 1 173 867
225-204-0231	2,7 2,7- -350		1	6900	<u>1 071 456</u> 1 005 901	<u>1 084 969</u> 1 005 901
225-204-0232	2,7 4,2- -350		1	8800	<u>1 336 530</u> 1 253 511	<u>1 353 764</u> 1 253 511
225-204-0300	2387-2013					
225-204-0301	95-2		1	750	<u>60 848</u> 56 772	<u>63 315</u> 56 772
225-204-0303	95-2		1	750	<u>63 015</u> 58 897	<u>65 482</u> 58 897
225-204-0304	95-3		1	800	<u>85 940</u> 81 181	<u>88 572</u> 81 181
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>78 650</u> 72 593	<u>82 515</u> 72 593
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>82 381</u> 77 022	<u>86 402</u> 77 022
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>78 915</u> 73 045	<u>82 616</u> 73 045
225-204-0312	110-5		1	1130	<u>105 645</u> 96 278	<u>107 858</u> 96 278

225-204-0313	164-2		1	3550	<u>309 764</u> 300 496	<u>323 796</u> 300 496	<u>317 187</u> 300 496	<u>332 664</u> 300 496	<u>332 924</u> 300 496
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>332 895</u> 313 694	<u>332 314</u> 313 694	<u>342 255</u> 313 694	<u>357 815</u> 313 694	<u>342 302</u> 313 694
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>290 216</u> 272 923	<u>289 684</u> 272 923	<u>298 785</u> 272 923	<u>313 030</u> 272 923	<u>298 828</u> 272 923
225-204-0400	35 - 750 2387-2013								
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	<u>651 368</u> 634 259	<u>670 415</u> 634 259	<u>661 444</u> 634 259	<u>682 453</u> 634 259	<u>682 807</u> 634 259
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	<u>716 217</u> 697 811	<u>735 375</u> 697 811	<u>726 352</u> 697 811	<u>747 483</u> 697 811	<u>747 839</u> 697 811
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	<u>679 333</u> 661 651	<u>698 491</u> 661 651	<u>689 468</u> 661 651	<u>710 599</u> 661 651	<u>710 955</u> 661 651
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	<u>1 054 041</u> 1 027 597	<u>1 079 408</u> 1 027 597	<u>1 067 461</u> 1 027 597	<u>1 095 440</u> 1 027 597	<u>1 095 911</u> 1 027 597
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>958 207</u> 933 941	<u>982 262</u> 933 941	<u>970 932</u> 933 941	<u>997 464</u> 933 941	<u>997 911</u> 933 941
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>668 582</u> 650 893	<u>688 692</u> 650 893	<u>679 221</u> 650 893	<u>701 402</u> 650 893	<u>701 775</u> 650 893
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>739 549</u> 720 683	<u>758 719</u> 720 683	<u>749 690</u> 720 683	<u>770 834</u> 720 683	<u>771 190</u> 720 683
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>922 354</u> 899 769	<u>942 117</u> 899 769	<u>932 809</u> 899 769	<u>954 607</u> 899 769	<u>954 974</u> 899 769
225-204-0409	22.1-1.3		1	6086	<u>1 069 504</u> 1 043 056	<u>1 093 559</u> 1 043 056	<u>1 082 230</u> 1 043 056	<u>1 108 761</u> 1 043 056	<u>1 109 208</u> 1 043 056

225-204-0313	164-2		1	3550	<u>330 925</u> 300 496	<u>310 959</u> 300 496	<u>333 533</u> 300 496	<u>327 449</u> 300 496	<u>330 839</u> 300 496	<u>312 361</u> 300 496
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>334 966</u> 313 694	<u>333 927</u> 313 694	<u>336 321</u> 313 694	<u>332 667</u> 313 694	<u>334 362</u> 313 694	<u>335 931</u> 313 694
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>292 112</u> 272 923	<u>291 161</u> 272 923	<u>293 352</u> 272 923	<u>290 007</u> 272 923	<u>291 559</u> 272 923	<u>292 996</u> 272 923
225-204-0400	35 - 750 2387-2013									
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	<u>680 093</u> 634 259	<u>652 990</u> 634 259	<u>683 633</u> 634 259	<u>675 375</u> 634 259	<u>679 975</u> 634 259	<u>654 892</u> 634 259
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	<u>745 110</u> 697 811	<u>717 849</u> 697 811	<u>748 669</u> 697 811	<u>740 363</u> 697 811	<u>744 991</u> 697 811	<u>719 762</u> 697 811
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	<u>708 226</u> 661 651	<u>680 965</u> 661 651	<u>711 785</u> 661 651	<u>703 479</u> 661 651	<u>708 107</u> 661 651	<u>682 878</u> 661 651
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	<u>1 092 298</u> 1 027 597	<u>1 056 201</u> 1 027 597	<u>1 097 011</u> 1 027 597	<u>1 086 013</u> 1 027 597	<u>1 092 141</u> 1 027 597	<u>1 058 735</u> 1 027 597
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>994 485</u> 933 941	<u>960 255</u> 933 941	<u>998 954</u> 933 941	<u>988 525</u> 933 941	<u>994 336</u> 933 941	<u>962 658</u> 933 941
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>698 910</u> 650 893	<u>670 294</u> 650 893	<u>702 647</u> 650 893	<u>693 928</u> 650 893	<u>698 786</u> 650 893	<u>672 303</u> 650 893
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>768 459</u> 720 683	<u>741 182</u> 720 683	<u>772 021</u> 720 683	<u>763 710</u> 720 683	<u>768 341</u> 720 683	<u>743 096</u> 720 683
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>952 159</u> 899 769	<u>924 037</u> 899 769	<u>955 831</u> 899 769	<u>947 263</u> 899 769	<u>952 036</u> 899 769	<u>926 011</u> 899 769
225-204-0409	22.1-1.3		1	6086	<u>1 105 782</u> 1 043 056	<u>1 071 552</u> 1 043 056	<u>1 110 251</u> 1 043 056	<u>1 099 822</u> 1 043 056	<u>1 105 633</u> 1 043 056	<u>1 073 955</u> 1 043 056

225-204-0313	164-2		1	3550	<u>343 527</u> 300 496	<u>316 340</u> 300 496	<u>310 959</u> 300 496	<u>331 795</u> 300 496	<u>351 435</u> 300 496	<u>320 265</u> 300 496
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>349 342</u> 313 694	<u>332 580</u> 313 694	<u>332 623</u> 313 694	<u>345 214</u> 313 694	<u>357 206</u> 313 694	<u>345 098</u> 313 694
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>305 273</u> 272 923	<u>289 928</u> 272 923	<u>289 967</u> 272 923	<u>301 494</u> 272 923	<u>312 473</u> 272 923	<u>301 388</u> 272 923
225-204-0400	35 - 750 2387-2013									
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	<u>697 199</u> 634 259	<u>660 294</u> 634 259	<u>652 990</u> 634 259	<u>681 273</u> 634 259	<u>707 934</u> 634 259	<u>665 623</u> 634 259
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	<u>762 314</u> 697 811	<u>725 195</u> 697 811	<u>717 849</u> 697 811	<u>746 296</u> 697 811	<u>773 112</u> 697 811	<u>730 555</u> 697 811
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	<u>725 431</u> 661 651	<u>688 311</u> 661 651	<u>680 965</u> 661 651	<u>709 412</u> 661 651	<u>736 228</u> 661 651	<u>693 671</u> 661 651
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	<u>1 115 079</u> 1 027 597	<u>1 065 929</u> 1 027 597	<u>1 056 201</u> 1 027 597	<u>1 093 869</u> 1 027 597	<u>1 129 376</u> 1 027 597	<u>1 073 025</u> 1 027 597
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>1 016 087</u> 933 941	<u>969 480</u> 933 941	<u>960 255</u> 933 941	<u>995 974</u> 933 941	<u>1 029 645</u> 933 941	<u>976 209</u> 933 941
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>716 971</u> 650 893	<u>678 006</u> 650 893	<u>670 294</u> 650 893	<u>700 156</u> 650 893	<u>728 305</u> 650 893	<u>683 632</u> 650 893
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>785 675</u> 720 683	<u>748 533</u> 720 683	<u>741 182</u> 720 683	<u>769 647</u> 720 683	<u>796 479</u> 720 683	<u>753 895</u> 720 683
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>969 907</u> 899 769	<u>931 616</u> 899 769	<u>924 037</u> 899 769	<u>953 383</u> 899 769	<u>981 045</u> 899 769	<u>937 144</u> 899 769
225-204-0409	22.1-1.3		1	6086	<u>1 127 385</u> 1 043 056	<u>1 080 777</u> 1 043 056	<u>1 071 552</u> 1 043 056	<u>1 107 272</u> 1 043 056	<u>1 140 942</u> 1 043 056	<u>1 087 506</u> 1 043 056

225-204-0313	164-2		1	3550	<u>329 883</u> 300 496	<u>336 835</u> 300 496
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>333 884</u> 313 694	<u>345 561</u> 313 694
225-204-0321	105-167		1	3250	<u>291 121</u> 272 923	<u>301 812</u> 272 923
225-204-0400	35 - 750 2387-2013					
225-204-0401	22.1-1.3		1	4819	<u>678 678</u> 634 259	<u>688 115</u> 634 259
225-204-0402	22.1-2.3		1	4847	<u>743 686</u> 697 811	<u>753 178</u> 697 811
225-204-0403	22.1-3.3		1	4847	<u>706 802</u> 661 651	<u>716 294</u> 661 651
225-204-0404	22.2-1.3		1	6418	<u>1 090 412</u> 1 027 597	<u>1 102 981</u> 1 027 597
225-204-0405	22.3-1.3		1	6086	<u>992 697</u> 933 941	<u>1 004 616</u> 933 941
225-204-0406	22.4-1.3		1	5088	<u>697 416</u> 650 893	<u>707 380</u> 650 893
225-204-0407	22.4-2.3		1	4850	<u>767 035</u> 720 683	<u>776 533</u> 720 683
225-204-0408	22.4-3.3		1	5000	<u>950 690</u> 899 769	<u>960 482</u> 899 769
225-204-0409	22.1-1.3		1	6086	<u>1 103 994</u> 1 043 056	<u>1 115 913</u> 1 043 056

225-204-0410	22.1-2.3		1	6086	<u>1 130 362</u> 1 102 721	<u>1 154 417</u> 1 102 721	<u>1 143 088</u> 1 102 721	<u>1 169 620</u> 1 102 721	<u>1 170 067</u> 1 102 721
225-204-0411	22.2-1.3		1	6086	<u>1 500 954</u> 1 466 046	<u>1 525 009</u> 1 466 046	<u>1 513 679</u> 1 466 046	<u>1 540 211</u> 1 466 046	<u>1 540 658</u> 1 466 046
225-204-0412	22.3-1.3		1	6086	<u>1 337 097</u> 1 305 402	<u>1 361 152</u> 1 305 402	<u>1 349 823</u> 1 305 402	<u>1 376 354</u> 1 305 402	<u>1 376 801</u> 1 305 402
225-204-0413	22.4-1.3		1	6086	<u>1 063 971</u> 1 037 632	<u>1 088 026</u> 1 037 632	<u>1 076 697</u> 1 037 632	<u>1 103 229</u> 1 037 632	<u>1 103 676</u> 1 037 632
225-204-0414	22.4-3.3		1	6086	<u>1 301 319</u> 1 270 326	<u>1 325 374</u> 1 270 326	<u>1 314 045</u> 1 270 326	<u>1 340 577</u> 1 270 326	<u>1 341 024</u> 1 270 326
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>993 091</u> 967 480	<u>1 020 051</u> 967 480	<u>1 007 354</u> 967 480	<u>1 037 090</u> 967 480	<u>1 037 591</u> 967 480
225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>977 810</u> 952 473	<u>1 004 881</u> 952 473	<u>992 131</u> 952 473	<u>1 021 989</u> 952 473	<u>1 022 492</u> 952 473
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	<u>1 065 264</u> 1 038 084	<u>1 092 900</u> 1 038 084	<u>1 079 884</u> 1 038 084	<u>1 110 366</u> 1 038 084	<u>1 110 879</u> 1 038 084
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	<u>1 057 969</u> 1 031 123	<u>1 084 767</u> 1 031 123	<u>1 072 146</u> 1 031 123	<u>1 101 704</u> 1 031 123	<u>1 102 201</u> 1 031 123
225-204-0419	26.2-1.3		1	6952	<u>1 105 339</u> 1 077 408	<u>1 132 816</u> 1 077 408	<u>1 119 875</u> 1 077 408	<u>1 150 182</u> 1 077 408	<u>1 150 693</u> 1 077 408
225-204-0420	26.3-2.3		1	5932	<u>1 055 992</u> 1 029 948	<u>1 079 438</u> 1 029 948	<u>1 068 396</u> 1 029 948	<u>1 094 256</u> 1 029 948	<u>1 094 692</u> 1 029 948
225-204-0421	26.1-1.3		1	6952	<u>1 375 329</u> 1 342 105	<u>1 402 807</u> 1 342 105	<u>1 389 866</u> 1 342 105	<u>1 420 173</u> 1 342 105	<u>1 420 683</u> 1 342 105
225-204-0422	26.1-2.3		1	6952	<u>1 383 075</u> 1 349 699	<u>1 410 552</u> 1 349 699	<u>1 397 611</u> 1 349 699	<u>1 427 918</u> 1 349 699	<u>1 428 429</u> 1 349 699

225-204-0410	22.1-2.3		1	6086	<u>1 166 640</u> 1 102 721	<u>1 132 411</u> 1 102 721	<u>1 171 110</u> 1 102 721	<u>1 160 681</u> 1 102 721	<u>1 166 491</u> 1 102 721	<u>1 134 813</u> 1 102 721
225-204-0411	22.2-1.3		1	6086	<u>1 537 232</u> 1 466 046	<u>1 503 002</u> 1 466 046	<u>1 541 701</u> 1 466 046	<u>1 531 272</u> 1 466 046	<u>1 537 083</u> 1 466 046	<u>1 505 405</u> 1 466 046
225-204-0412	22.3-1.3		1	6086	<u>1 373 375</u> 1 305 402	<u>1 339 145</u> 1 305 402	<u>1 377 844</u> 1 305 402	<u>1 367 415</u> 1 305 402	<u>1 373 226</u> 1 305 402	<u>1 341 548</u> 1 305 402
225-204-0413	22.4-1.3		1	6086	<u>1 100 249</u> 1 037 632	<u>1 066 020</u> 1 037 632	<u>1 104 719</u> 1 037 632	<u>1 094 290</u> 1 037 632	<u>1 100 100</u> 1 037 632	<u>1 068 422</u> 1 037 632
225-204-0414	22.4-3.3		1	6086	<u>1 337 597</u> 1 270 326	<u>1 303 368</u> 1 270 326	<u>1 342 067</u> 1 270 326	<u>1 331 638</u> 1 270 326	<u>1 337 448</u> 1 270 326	<u>1 305 770</u> 1 270 326
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>1 033 750</u> 967 480	<u>995 387</u> 967 480	<u>1 038 760</u> 967 480	<u>1 027 071</u> 967 480	<u>1 033 583</u> 967 480	<u>998 080</u> 967 480
225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>1 018 636</u> 952 473	<u>980 115</u> 952 473	<u>1 023 666</u> 952 473	<u>1 011 930</u> 952 473	<u>1 018 468</u> 952 473	<u>982 819</u> 952 473
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	<u>1 106 943</u> 1 038 084	<u>1 067 618</u> 1 038 084	<u>1 112 077</u> 1 038 084	<u>1 100 096</u> 1 038 084	<u>1 106 771</u> 1 038 084	<u>1 070 378</u> 1 038 084
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	<u>1 098 384</u> 1 031 123	<u>1 060 251</u> 1 031 123	<u>1 103 363</u> 1 031 123	<u>1 091 745</u> 1 031 123	<u>1 098 218</u> 1 031 123	<u>1 062 928</u> 1 031 123
225-204-0419	26.2-1.3		1	6952	<u>1 146 779</u> 1 077 408	<u>1 107 679</u> 1 077 408	<u>1 151 884</u> 1 077 408	<u>1 139 971</u> 1 077 408	<u>1 146 608</u> 1 077 408	<u>1 110 423</u> 1 077 408
225-204-0420	26.3-2.3		1	5932	<u>1 091 352</u> 1 029 948	<u>1 057 989</u> 1 029 948	<u>1 095 708</u> 1 029 948	<u>1 085 543</u> 1 029 948	<u>1 091 207</u> 1 029 948	<u>1 060 330</u> 1 029 948
225-204-0421	26.1-1.3		1	6952	<u>1 416 769</u> 1 342 105	<u>1 377 669</u> 1 342 105	<u>1 421 875</u> 1 342 105	<u>1 409 962</u> 1 342 105	<u>1 416 599</u> 1 342 105	<u>1 380 413</u> 1 342 105
225-204-0422	26.1-2.3		1	6952	<u>1 424 515</u> 1 349 699	<u>1 385 415</u> 1 349 699	<u>1 429 620</u> 1 349 699	<u>1 417 707</u> 1 349 699	<u>1 424 344</u> 1 349 699	<u>1 388 159</u> 1 349 699

225-204-0410	22.1-2.3		1	6086	<u>1 188 243</u> 1 102 721	<u>1 141 636</u> 1 102 721	<u>1 132 411</u> 1 102 721	<u>1 168 130</u> 1 102 721	<u>1 201 801</u> 1 102 721	<u>1 148 365</u> 1 102 721
225-204-0411	22.2-1.3		1	6086	<u>1 558 834</u> 1 466 046	<u>1 512 227</u> 1 466 046	<u>1 503 002</u> 1 466 046	<u>1 538 721</u> 1 466 046	<u>1 572 392</u> 1 466 046	<u>1 518 956</u> 1 466 046
225-204-0412	22.3-1.3		1	6086	<u>1 394 978</u> 1 305 402	<u>1 348 370</u> 1 305 402	<u>1 339 145</u> 1 305 402	<u>1 374 865</u> 1 305 402	<u>1 408 535</u> 1 305 402	<u>1 355 099</u> 1 305 402
225-204-0413	22.4-1.3		1	6086	<u>1 121 852</u> 1 037 632	<u>1 075 245</u> 1 037 632	<u>1 066 020</u> 1 037 632	<u>1 101 739</u> 1 037 632	<u>1 135 410</u> 1 037 632	<u>1 081 974</u> 1 037 632
225-204-0414	22.4-3.3		1	6086	<u>1 359 200</u> 1 270 326	<u>1 312 593</u> 1 270 326	<u>1 303 368</u> 1 270 326	<u>1 339 087</u> 1 270 326	<u>1 372 758</u> 1 270 326	<u>1 319 322</u> 1 270 326
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>1 057 962</u> 967 480	<u>1 005 726</u> 967 480	<u>995 387</u> 967 480	<u>1 035 420</u> 967 480	<u>1 073 157</u> 967 480	<u>1 013 268</u> 967 480
225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>1 042 947</u> 952 473	<u>990 497</u> 952 473	<u>980 115</u> 952 473	<u>1 020 313</u> 952 473	<u>1 058 205</u> 952 473	<u>998 069</u> 952 473
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	<u>1 131 761</u> 1 038 084	<u>1 078 215</u> 1 038 084	<u>1 067 618</u> 1 038 084	<u>1 108 654</u> 1 038 084	<u>1 147 337</u> 1 038 084	<u>1 085 946</u> 1 038 084
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	<u>1 122 450</u> 1 031 123	<u>1 070 528</u> 1 031 123	<u>1 060 251</u> 1 031 123	<u>1 100 044</u> 1 031 123	<u>1 137 554</u> 1 031 123	<u>1 078 025</u> 1 031 123
225-204-0419	26.2-1.3		1	6952	<u>1 171 455</u> 1 077 408	<u>1 118 216</u> 1 077 408	<u>1 107 679</u> 1 077 408	<u>1 148 480</u> 1 077 408	<u>1 186 942</u> 1 077 408	<u>1 125 903</u> 1 077 408
225-204-0420	26.3-2.3		1	5932	<u>1 112 408</u> 1 029 948	<u>1 066 980</u> 1 029 948	<u>1 057 989</u> 1 029 948	<u>1 092 804</u> 1 029 948	<u>1 125 623</u> 1 029 948	<u>1 073 539</u> 1 029 948
225-204-0421	26.1-1.3		1	6952	<u>1 441 446</u> 1 342 105	<u>1 388 206</u> 1 342 105	<u>1 377 669</u> 1 342 105	<u>1 418 471</u> 1 342 105	<u>1 456 933</u> 1 342 105	<u>1 395 893</u> 1 342 105
225-204-0422	26.1-2.3		1	6952	<u>1 449 191</u> 1 349 699	<u>1 395 952</u> 1 349 699	<u>1 385 415</u> 1 349 699	<u>1 426 216</u> 1 349 699	<u>1 464 678</u> 1 349 699	<u>1 403 639</u> 1 349 699

225-204-0410	22.1-2.3		1	6086	<u>1 164 852</u> 1 102 721	<u>1 176 771</u> 1 102 721
225-204-0411	22.2-1.3		1	6086	<u>1 535 444</u> 1 466 046	<u>1 547 363</u> 1 466 046
225-204-0412	22.3-1.3		1	6086	<u>1 371 587</u> 1 305 402	<u>1 383 506</u> 1 305 402
225-204-0413	22.4-1.3		1	6086	<u>1 098 461</u> 1 037 632	<u>1 110 380</u> 1 037 632
225-204-0414	22.4-3.3		1	6086	<u>1 335 809</u> 1 270 326	<u>1 347 728</u> 1 270 326
225-204-0415	26.1-1.3		1	6821	<u>1 031 747</u> 967 480	<u>1 045 105</u> 967 480
225-204-0416	26.1-2.3		1	6849	<u>1 016 624</u> 952 473	<u>1 030 037</u> 952 473
225-204-0417	26.1-3.3		1	6992	<u>1 104 889</u> 1 038 084	<u>1 118 582</u> 1 038 084
225-204-0418	26.1-6.3		1	6780	<u>1 096 392</u> 1 031 123	<u>1 109 670</u> 1 031 123
225-204-0419	26.2-1.3		1	6952	<u>1 144 736</u> 1 077 408	<u>1 158 351</u> 1 077 408
225-204-0420	26.3-2.3		1	5932	<u>1 089 609</u> 1 029 948	<u>1 101 227</u> 1 029 948
225-204-0421	26.1-1.3		1	6952	<u>1 414 727</u> 1 342 105	<u>1 428 342</u> 1 342 105
225-204-0422	26.1-2.3		1	6952	<u>1 422 472</u> 1 349 699	<u>1 436 087</u> 1 349 699

225-204-0423	26.1-3.3		1	6952	<u>1 464 680</u> 1 429 704	<u>1 492 158</u> 1 429 704	<u>1 479 217</u> 1 429 704	<u>1 509 524</u> 1 429 704	<u>1 510 035</u> 1 429 704
225-204-0424	26.1-6.3		1	6952	<u>1 458 041</u> 1 423 195	<u>1 485 519</u> 1 423 195	<u>1 472 578</u> 1 423 195	<u>1 502 885</u> 1 423 195	<u>1 503 395</u> 1 423 195
225-204-0425	26.2-1.3		1	6952	<u>1 502 210</u> 1 466 498	<u>1 529 687</u> 1 466 498	<u>1 516 746</u> 1 466 498	<u>1 547 053</u> 1 466 498	<u>1 547 564</u> 1 466 498
225-204-0426	26.3-2.3		1	6952	<u>1 502 579</u> 1 466 859	<u>1 530 056</u> 1 466 859	<u>1 517 115</u> 1 466 859	<u>1 547 422</u> 1 466 859	<u>1 547 933</u> 1 466 859
225-204-0427	26.1-1.3(7)		1	6933	<u>988 491</u> 962 869	<u>1 015 894</u> 962 869	<u>1 002 988</u> 962 869	<u>1 033 212</u> 962 869	<u>1 033 722</u> 962 869
225-204-0500	35 - 750 2387-2013								
225-204-0501	22		1	5870	<u>914 301</u> 891 090	<u>937 502</u> 891 090	<u>926 575</u> 891 090	<u>952 165</u> 891 090	<u>952 596</u> 891 090
225-204-0502	22		1	5870	<u>1 315 414</u> 1 284 338	<u>1 338 615</u> 1 284 338	<u>1 327 688</u> 1 284 338	<u>1 353 278</u> 1 284 338	<u>1 353 709</u> 1 284 338
225-204-0503	120-200		1	2600	<u>914 158</u> 893 893	<u>924 434</u> 893 893	<u>919 594</u> 893 893	<u>930 929</u> 893 893	<u>931 120</u> 893 893
225-204-0504	140-280		1	3050	<u>914 571</u> 893 893	<u>926 626</u> 893 893	<u>920 948</u> 893 893	<u>934 245</u> 893 893	<u>934 469</u> 893 893
225-204-0506	195-310		1	4250	<u>790 267</u> 770 946	<u>807 065</u> 770 946	<u>799 154</u> 770 946	<u>817 681</u> 770 946	<u>817 994</u> 770 946
225-204-0507	220-350		1	4850	<u>916 223</u> 893 893	<u>935 393</u> 893 893	<u>926 364</u> 893 893	<u>947 508</u> 893 893	<u>947 864</u> 893 893
225-204-0600	937-92								

225-204-0423	26.1-3.3		1	6952	<u>1 530 797</u> 1 429 704	<u>1 477 558</u> 1 429 704	<u>1 467 020</u> 1 429 704	<u>1 507 822</u> 1 429 704	<u>1 546 284</u> 1 429 704	<u>1 485 244</u> 1 429 704
225-204-0424	26.1-6.3		1	6952	<u>1 524 158</u> 1 423 195	<u>1 470 918</u> 1 423 195	<u>1 460 381</u> 1 423 195	<u>1 501 183</u> 1 423 195	<u>1 539 645</u> 1 423 195	<u>1 478 605</u> 1 423 195
225-204-0425	26.2-1.3		1	6952	<u>1 568 327</u> 1 466 498	<u>1 515 087</u> 1 466 498	<u>1 504 550</u> 1 466 498	<u>1 545 352</u> 1 466 498	<u>1 583 813</u> 1 466 498	<u>1 522 774</u> 1 466 498
225-204-0426	26.3-2.3		1	6952	<u>1 568 695</u> 1 466 859	<u>1 515 456</u> 1 466 859	<u>1 504 919</u> 1 466 859	<u>1 545 720</u> 1 466 859	<u>1 584 182</u> 1 466 859	<u>1 523 143</u> 1 466 859
225-204-0427	26.1-1.3(7)		1	6933	<u>1 054 427</u> 962 869	<u>1 001 333</u> 962 869	<u>990 825</u> 962 869	<u>1 031 515</u> 962 869	<u>1 069 872</u> 962 869	<u>1 008 999</u> 962 869
225-204-0500	35 - 750 2387-2013									
225-204-0501	22		1	5870	<u>970 127</u> 891 090	<u>925 174</u> 891 090	<u>916 277</u> 891 090	<u>950 728</u> 891 090	<u>983 204</u> 891 090	<u>931 664</u> 891 090
225-204-0502	22		1	5870	<u>1 371 240</u> 1 284 338	<u>1 326 287</u> 1 284 338	<u>1 317 389</u> 1 284 338	<u>1 351 841</u> 1 284 338	<u>1 384 317</u> 1 284 338	<u>1 332 777</u> 1 284 338
225-204-0503	120-200		1	2600	<u>938 885</u> 893 893	<u>918 974</u> 893 893	<u>915 033</u> 893 893	<u>930 292</u> 893 893	<u>944 677</u> 893 893	<u>921 848</u> 893 893
225-204-0504	140-280		1	3050	<u>943 578</u> 893 893	<u>920 220</u> 893 893	<u>915 597</u> 893 893	<u>933 498</u> 893 893	<u>950 372</u> 893 893	<u>923 593</u> 893 893
225-204-0506	195-310		1	4250	<u>830 686</u> 770 946	<u>798 139</u> 770 946	<u>791 697</u> 770 946	<u>816 641</u> 770 946	<u>840 154</u> 770 946	<u>802 838</u> 770 946
225-204-0507	220-350		1	4850	<u>962 349</u> 893 893	<u>925 207</u> 893 893	<u>917 856</u> 893 893	<u>946 321</u> 893 893	<u>973 153</u> 893 893	<u>930 569</u> 893 893
225-204-0600	937-92									

225-204-0423	26.1-3.3		1	6952	<u>1 504 078</u> 1 429 704	<u>1 517 693</u> 1 429 704
225-204-0424	26.1-6.3		1	6952	<u>1 497 439</u> 1 423 195	<u>1 511 054</u> 1 423 195
225-204-0425	26.2-1.3		1	6952	<u>1 541 607</u> 1 466 498	<u>1 555 222</u> 1 466 498
225-204-0426	26.3-2.3		1	6952	<u>1 541 976</u> 1 466 859	<u>1 555 591</u> 1 466 859
225-204-0427	26.1-1.3(7)		1	6933	<u>1 027 781</u> 962 869	<u>1 041 359</u> 962 869
225-204-0500	35 - 750 2387-2013					
225-204-0501	22		1	5870	<u>947 567</u> 891 090	<u>959 063</u> 891 090
225-204-0502	22		1	5870	<u>1 348 680</u> 1 284 338	<u>1 360 175</u> 1 284 338
225-204-0503	120-200		1	2600	<u>928 892</u> 893 893	<u>933 984</u> 893 893
225-204-0504	140-280		1	3050	<u>931 855</u> 893 893	<u>937 828</u> 893 893
225-204-0506	195-310		1	4250	<u>814 352</u> 770 946	<u>822 675</u> 770 946
225-204-0507	220-350		1	4850	<u>943 709</u> 893 893	<u>953 207</u> 893 893
225-204-0600	937-92					

225-204-0601	1		1	800	<u>84 888</u> 80 367	<u>84 757</u> 80 367	<u>86 997</u> 80 367	<u>90 503</u> 80 367	<u>87 008</u> 80 367
225-204-0602	2		1	675	<u>65 668</u> 61 970	<u>65 557</u> 61 970	<u>67 448</u> 61 970	<u>70 406</u> 61 970	<u>67 457</u> 61 970
225-204-0603	3		1	550	<u>54 977</u> 51 936	<u>54 887</u> 51 936	<u>56 428</u> 51 936	<u>58 838</u> 51 936	<u>56 435</u> 51 936
225-204-0604	4		1	475	<u>48 019</u> 45 382	<u>47 941</u> 45 382	<u>49 271</u> 45 382	<u>51 353</u> 45 382	<u>49 278</u> 45 382
225-204-0605	5		1	400	<u>37 280</u> 35 121	<u>37 215</u> 35 121	<u>38 335</u> 35 121	<u>40 088</u> 35 121	<u>38 340</u> 35 121
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>41 937</u> 39 686	<u>41 871</u> 39 686	<u>42 991</u> 39 686	<u>44 745</u> 39 686	<u>42 997</u> 39 686
225-204-0607	-1		1	300	<u>22 439</u> 20 928	<u>22 390</u> 20 928	<u>23 230</u> 20 928	<u>24 545</u> 20 928	<u>23 234</u> 20 928
225-204-0800	2386-2013								
225-204-0803	33-2		1	250	<u>19 952</u> 18 668	<u>19 911</u> 18 668	<u>20 611</u> 18 668	<u>21 707</u> 18 668	<u>20 614</u> 18 668
225-204-0804	33-3		1	250	<u>23 179</u> 21 832	<u>23 138</u> 21 832	<u>23 838</u> 21 832	<u>24 934</u> 21 832	<u>23 842</u> 21 832
225-204-0805	43-1		1	330	<u>30 340</u> 28 567	<u>30 286</u> 28 567	<u>31 210</u> 28 567	<u>32 656</u> 28 567	<u>31 214</u> 28 567
225-204-0806	43-2		1	330	<u>35 319</u> 33 449	<u>35 265</u> 33 449	<u>36 189</u> 33 449	<u>37 636</u> 33 449	<u>36 194</u> 33 449
225-204-0807	45		1	510	<u>56 630</u> 53 699	<u>56 546</u> 53 699	<u>57 974</u> 53 699	<u>60 210</u> 53 699	<u>57 981</u> 53 699

225-204-0601	1		1	800	<u>85 354</u> 80 367	<u>85 120</u> 80 367	<u>85 660</u> 80 367	<u>84 836</u> 80 367	<u>85 218</u> 80 367	<u>85 572</u> 80 367
225-204-0602	2		1	675	<u>66 062</u> 61 970	<u>65 864</u> 61 970	<u>66 319</u> 61 970	<u>65 624</u> 61 970	<u>65 947</u> 61 970	<u>66 245</u> 61 970
225-204-0603	3		1	550	<u>55 298</u> 51 936	<u>55 137</u> 51 936	<u>55 508</u> 51 936	<u>54 942</u> 51 936	<u>55 205</u> 51 936	<u>55 448</u> 51 936
225-204-0604	4		1	475	<u>48 296</u> 45 382	<u>48 157</u> 45 382	<u>48 477</u> 45 382	<u>47 988</u> 45 382	<u>48 215</u> 45 382	<u>48 425</u> 45 382
225-204-0605	5		1	400	<u>37 513</u> 35 121	<u>37 396</u> 35 121	<u>37 666</u> 35 121	<u>37 254</u> 35 121	<u>37 445</u> 35 121	<u>37 622</u> 35 121
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>42 170</u> 39 686	<u>42 053</u> 39 686	<u>42 323</u> 39 686	<u>41 911</u> 39 686	<u>42 102</u> 39 686	<u>42 279</u> 39 686
225-204-0607	-1		1	300	<u>22 614</u> 20 928	<u>22 526</u> 20 928	<u>22 728</u> 20 928	<u>22 420</u> 20 928	<u>22 563</u> 20 928	<u>22 696</u> 20 928
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250	<u>20 098</u> 18 668	<u>20 024</u> 18 668	<u>20 193</u> 18 668	<u>19 936</u> 18 668	<u>20 055</u> 18 668	<u>20 166</u> 18 668
225-204-0804	33-3		1	250	<u>23 325</u> 21 832	<u>23 252</u> 21 832	<u>23 420</u> 21 832	<u>23 163</u> 21 832	<u>23 282</u> 21 832	<u>23 393</u> 21 832
225-204-0805	43-1		1	330	<u>30 533</u> 28 567	<u>30 436</u> 28 567	<u>30 658</u> 28 567	<u>30 319</u> 28 567	<u>30 476</u> 28 567	<u>30 622</u> 28 567
225-204-0806	43-2		1	330	<u>35 512</u> 33 449	<u>35 415</u> 33 449	<u>35 638</u> 33 449	<u>35 298</u> 33 449	<u>35 456</u> 33 449	<u>35 602</u> 33 449
225-204-0807	45		1	510	<u>56 927</u> 53 699	<u>56 778</u> 53 699	<u>57 122</u> 53 699	<u>56 597</u> 53 699	<u>56 840</u> 53 699	<u>57 066</u> 53 699

225-204-0601	1		1	800	<u>88 594</u> 80 367	<u>84 817</u> 80 367	<u>84 826</u> 80 367	<u>87 664</u> 80 367	<u>90 366</u> 80 367	<u>87 638</u> 80 367
225-204-0602	2		1	675	<u>68 795</u> 61 970	<u>65 608</u> 61 970	<u>65 616</u> 61 970	<u>68 010</u> 61 970	<u>70 290</u> 61 970	<u>67 988</u> 61 970
225-204-0603	3		1	550	<u>57 525</u> 51 936	<u>54 929</u> 51 936	<u>54 935</u> 51 936	<u>56 886</u> 51 936	<u>58 744</u> 51 936	<u>56 868</u> 51 936
225-204-0604	4		1	475	<u>50 220</u> 45 382	<u>47 977</u> 45 382	<u>47 983</u> 45 382	<u>49 667</u> 45 382	<u>51 272</u> 45 382	<u>49 652</u> 45 382
225-204-0605	5		1	400	<u>39 133</u> 35 121	<u>37 245</u> 35 121	<u>37 249</u> 35 121	<u>38 668</u> 35 121	<u>40 019</u> 35 121	<u>38 655</u> 35 121
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>43 790</u> 39 686	<u>41 901</u> 39 686	<u>41 906</u> 39 686	<u>43 325</u> 39 686	<u>44 676</u> 39 686	<u>43 312</u> 39 686
225-204-0607	-1		1	300	<u>23 829</u> 20 928	<u>22 412</u> 20 928	<u>22 416</u> 20 928	<u>23 480</u> 20 928	<u>24 493</u> 20 928	<u>23 470</u> 20 928
225-204-0800	2386-2013									
225-204-0803	33-2		1	250	<u>21 110</u> 18 668	<u>19 930</u> 18 668	<u>19 933</u> 18 668	<u>20 819</u> 18 668	<u>21 664</u> 18 668	<u>20 811</u> 18 668
225-204-0804	33-3		1	250	<u>24 337</u> 21 832	<u>23 157</u> 21 832	<u>23 160</u> 21 832	<u>24 047</u> 21 832	<u>24 891</u> 21 832	<u>24 038</u> 21 832
225-204-0805	43-1		1	330	<u>31 869</u> 28 567	<u>30 311</u> 28 567	<u>30 315</u> 28 567	<u>31 485</u> 28 567	<u>32 600</u> 28 567	<u>31 474</u> 28 567
225-204-0806	43-2		1	330	<u>36 848</u> 33 449	<u>35 290</u> 33 449	<u>35 294</u> 33 449	<u>36 464</u> 33 449	<u>37 579</u> 33 449	<u>36 454</u> 33 449
225-204-0807	45		1	510	<u>58 993</u> 53 699	<u>56 584</u> 53 699	<u>56 591</u> 53 699	<u>58 399</u> 53 699	<u>60 122</u> 53 699	<u>58 383</u> 53 699

225-204-0601	1		1	800	<u>85 110</u> 80 367	<u>87 742</u> 80 367
225-204-0602	2		1	675	<u>65 856</u> 61 970	<u>68 076</u> 61 970
225-204-0603	3		1	550	<u>55 130</u> 51 936	<u>56 940</u> 51 936
225-204-0604	4		1	475	<u>48 151</u> 45 382	<u>49 714</u> 45 382
225-204-0605	5		1	400	<u>37 391</u> 35 121	<u>38 707</u> 35 121
225-204-0606	5 -1		1	400	<u>42 048</u> 39 686	<u>43 364</u> 39 686
225-204-0607	-1		1	300	<u>22 523</u> 20 928	<u>23 509</u> 20 928
225-204-0800	2386-2013					
225-204-0803	33-2		1	250	<u>20 021</u> 18 668	<u>20 844</u> 18 668
225-204-0804	33-3		1	250	<u>23 249</u> 21 832	<u>24 071</u> 21 832
225-204-0805	43-1		1	330	<u>30 432</u> 28 567	<u>31 517</u> 28 567
225-204-0806	43-2		1	330	<u>35 411</u> 33 449	<u>36 497</u> 33 449
225-204-0807	45		1	510	<u>56 772</u> 53 699	<u>58 449</u> 53 699

225-204-0900	13015-2012								
225-204-0901	1-1		1	500	<u>52 536</u> 49 721	<u>52 454</u> 49 721	<u>53 854</u> 49 721	<u>56 046</u> 49 721	<u>53 861</u> 49 721
225-204-0903	1-2		1	700	<u>69 263</u> 65 406	<u>69 148</u> 65 406	<u>71 108</u> 65 406	<u>74 177</u> 65 406	<u>71 118</u> 65 406
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>132 983</u> 128 913	<u>139 406</u> 128 913	<u>136 381</u> 128 913	<u>143 465</u> 128 913	<u>143 584</u> 128 913
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>172 264</u> 167 424	<u>178 687</u> 167 424	<u>175 662</u> 167 424	<u>182 746</u> 167 424	<u>182 866</u> 167 424
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>218 526</u> 211 721	<u>229 593</u> 211 721	<u>224 381</u> 211 721	<u>236 587</u> 211 721	<u>236 793</u> 211 721
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>293 674</u> 284 675	<u>307 903</u> 284 675	<u>301 201</u> 284 675	<u>316 895</u> 284 675	<u>317 160</u> 284 675
225-204-1000	- 13015-2012								
225-204-1001	3		1	110	<u>10 544</u> 9 944	<u>10 526</u> 9 944	<u>10 834</u> 9 944	<u>11 316</u> 9 944	<u>10 835</u> 9 944
225-204-1006	3-		1	1750	<u>182 246</u> 177 097	<u>189 162</u> 177 097	<u>185 905</u> 177 097	<u>193 534</u> 177 097	<u>193 662</u> 177 097
225-204-1007	-1		1	300	<u>19 073</u> 17 628	<u>19 024</u> 17 628	<u>19 864</u> 17 628	<u>21 179</u> 17 628	<u>19 868</u> 17 628
225-204-1300	13015-2012								
225-204-1302	1		1	2190	<u>174 074</u> 168 690	<u>182 730</u> 168 690	<u>178 653</u> 168 690	<u>188 201</u> 168 690	<u>188 361</u> 168 690

225-204-0900	13015-2012									
225-204-0901	1-1		1	500	<u>52 828</u> 49 721	<u>52 681</u> 49 721	<u>53 019</u> 49 721	<u>52 504</u> 49 721	<u>52 743</u> 49 721	<u>52 964</u> 49 721
225-204-0903	1-2		1	700	<u>69 671</u> 65 406	<u>69 466</u> 65 406	<u>69 938</u> 65 406	<u>69 218</u> 65 406	<u>69 552</u> 65 406	<u>69 861</u> 65 406
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>142 669</u> 128 913	<u>133 530</u> 128 913	<u>143 863</u> 128 913	<u>141 078</u> 128 913	<u>142 630</u> 128 913	<u>134 171</u> 128 913
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>181 951</u> 167 424	<u>172 811</u> 167 424	<u>183 144</u> 167 424	<u>180 360</u> 167 424	<u>181 911</u> 167 424	<u>173 453</u> 167 424
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>235 216</u> 211 721	<u>219 468</u> 211 721	<u>237 273</u> 211 721	<u>232 475</u> 211 721	<u>235 148</u> 211 721	<u>220 574</u> 211 721
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>315 133</u> 284 675	<u>294 885</u> 284 675	<u>317 777</u> 284 675	<u>311 608</u> 284 675	<u>315 045</u> 284 675	<u>296 306</u> 284 675
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>10 608</u> 9 944	<u>10 576</u> 9 944	<u>10 650</u> 9 944	<u>10 537</u> 9 944	<u>10 589</u> 9 944	<u>10 638</u> 9 944
225-204-1006	3-		1	1750	<u>192 677</u> 177 097	<u>182 835</u> 177 097	<u>193 962</u> 177 097	<u>190 963</u> 177 097	<u>192 634</u> 177 097	<u>183 525</u> 177 097
225-204-1007	-1		1	300	<u>19 248</u> 17 628	<u>19 161</u> 17 628	<u>19 363</u> 17 628	<u>19 054</u> 17 628	<u>19 197</u> 17 628	<u>19 330</u> 17 628
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>187 128</u> 168 690	<u>174 811</u> 168 690	<u>188 737</u> 168 690	<u>184 984</u> 168 690	<u>187 075</u> 168 690	<u>175 676</u> 168 690

225-204-0900	13015-2012									
225-204-0901	1-1		1	500	<u>54 853</u> 49 721	<u>52 492</u> 49 721	<u>52 498</u> 49 721	<u>54 271</u> 49 721	<u>55 960</u> 49 721	<u>54 255</u> 49 721
225-204-0903	1-2		1	700	<u>72 506</u> 65 406	<u>69 201</u> 65 406	<u>69 209</u> 65 406	<u>71 692</u> 65 406	<u>74 057</u> 65 406	<u>71 669</u> 65 406
225-204-0906	2-1		1	1625	<u>148 437</u> 128 913	<u>135 993</u> 128 913	<u>133 530</u> 128 913	<u>143 067</u> 128 913	<u>152 057</u> 128 913	<u>137 790</u> 128 913
225-204-0907	2-2		1	1625	<u>187 719</u> 167 424	<u>175 274</u> 167 424	<u>172 811</u> 167 424	<u>182 349</u> 167 424	<u>191 339</u> 167 424	<u>177 071</u> 167 424
225-204-0909	3-1		1	2800	<u>245 155</u> 211 721	<u>223 712</u> 211 721	<u>219 468</u> 211 721	<u>235 902</u> 211 721	<u>251 393</u> 211 721	<u>226 808</u> 211 721
225-204-0910	3-2		1	3600	<u>327 911</u> 284 675	<u>300 342</u> 284 675	<u>294 885</u> 284 675	<u>316 014</u> 284 675	<u>335 931</u> 284 675	<u>304 322</u> 284 675
225-204-1000	- 13015-2012									
225-204-1001	3		1	110	<u>11 053</u> 9 944	<u>10 534</u> 9 944	<u>10 535</u> 9 944	<u>10 925</u> 9 944	<u>11 297</u> 9 944	<u>10 922</u> 9 944
225-204-1006	3-		1	1750	<u>198 889</u> 177 097	<u>185 487</u> 177 097	<u>182 835</u> 177 097	<u>193 105</u> 177 097	<u>202 787</u> 177 097	<u>187 422</u> 177 097
225-204-1007	-1		1	300	<u>20 463</u> 17 628	<u>19 047</u> 17 628	<u>19 050</u> 17 628	<u>20 114</u> 17 628	<u>21 128</u> 17 628	<u>20 105</u> 17 628
225-204-1300	13015-2012									
225-204-1302	1		1	2190	<u>194 902</u> 168 690	<u>178 131</u> 168 690	<u>174 811</u> 168 690	<u>187 664</u> 168 690	<u>199 781</u> 168 690	<u>180 552</u> 168 690

225-204-0900	13015-2012					
225-204-0901	1-1		1	500	$\frac{52\,675}{49\,721}$	$\frac{54\,320}{49\,721}$
225-204-0903	1-2		1	700	$\frac{69\,458}{65\,406}$	$\frac{71\,760}{65\,406}$
225-204-0906	2-1		1	1625	$\frac{142\,192}{128\,913}$	$\frac{145\,374}{128\,913}$
225-204-0907	2-2		1	1625	$\frac{181\,473}{167\,424}$	$\frac{184\,656}{167\,424}$
225-204-0909	3-1		1	2800	$\frac{234\,394}{211\,721}$	$\frac{239\,877}{211\,721}$
225-204-0910	3-2		1	3600	$\frac{314\,075}{284\,675}$	$\frac{321\,125}{284\,675}$
225-204-1000	- 13015-2012					
225-204-1001	3		1	110	$\frac{10\,574}{9\,944}$	$\frac{10\,936}{9\,944}$
225-204-1006	3-		1	1750	$\frac{192\,163}{177\,097}$	$\frac{195\,590}{177\,097}$
225-204-1007	-1		1	300	$\frac{19\,157}{17\,628}$	$\frac{20\,144}{17\,628}$
225-204-1300	13015-2012					
225-204-1302	1		1	2190	$\frac{186\,485}{168\,690}$	$\frac{190\,774}{168\,690}$

225-204-1306	35-10		1	2190	<u>307 502</u> 299 501	<u>316 158</u> 299 501	<u>312 081</u> 299 501	<u>321 628</u> 299 501	<u>321 789</u> 299 501
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>466 550</u> 454 450	<u>479 514</u> 454 450	<u>473 408</u> 454 450	<u>487 707</u> 454 450	<u>487 948</u> 454 450
225-204-1308	5		1	625	<u>187 575</u> 183 335	<u>190 046</u> 183 335	<u>188 882</u> 183 335	<u>191 607</u> 183 335	<u>191 653</u> 183 335
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>327 308</u> 317 943	<u>340 253</u> 317 943	<u>334 156</u> 317 943	<u>348 434</u> 317 943	<u>348 674</u> 317 943
225-204-1313	32.9		1	725	<u>61 155</u> 59 304	<u>64 021</u> 59 304	<u>62 671</u> 59 304	<u>65 832</u> 59 304	<u>65 885</u> 59 304
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>49 114</u> 45 563	<u>48 995</u> 45 563	<u>51 025</u> 45 563	<u>54 203</u> 45 563	<u>51 035</u> 45 563
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>41 921</u> 38 511	<u>41 803</u> 38 511	<u>43 833</u> 38 511	<u>47 011</u> 38 511	<u>43 843</u> 38 511
225-204-1400	13015-2012								
225-204-1401	1.6		1	300	<u>48 258</u> 46 241	<u>48 209</u> 46 241	<u>49 049</u> 46 241	<u>50 364</u> 46 241	<u>49 053</u> 46 241
225-204-1402	2.8		1	800	<u>81 476</u> 77 022	<u>81 345</u> 77 022	<u>83 585</u> 77 022	<u>87 092</u> 77 022	<u>83 596</u> 77 022
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>126 271</u> 119 511	<u>126 075</u> 119 511	<u>129 435</u> 119 511	<u>134 695</u> 119 511	<u>129 451</u> 119 511
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>184 713</u> 175 379	<u>184 451</u> 175 379	<u>188 932</u> 175 379	<u>195 945</u> 175 379	<u>188 953</u> 175 379
225-204-1500	13015-2012								

225-204-1306	35-10		1	2190	<u>328 330</u> 299 501	<u>311 558</u> 299 501	<u>308 239</u> 299 501	<u>321 092</u> 299 501	<u>333 208</u> 299 501	<u>313 980</u> 299 501
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>497 744</u> 454 450	<u>472 625</u> 454 450	<u>467 654</u> 454 450	<u>486 904</u> 454 450	<u>505 051</u> 454 450	<u>476 252</u> 454 450
225-204-1308	5		1	625	<u>193 519</u> 183 335	<u>188 733</u> 183 335	<u>187 786</u> 183 335	<u>191 454</u> 183 335	<u>194 912</u> 183 335	<u>189 424</u> 183 335
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>358 455</u> 317 943	<u>333 375</u> 317 943	<u>328 411</u> 317 943	<u>347 632</u> 317 943	<u>365 751</u> 317 943	<u>336 996</u> 317 943
225-204-1313	32.9		1	725	<u>68 050</u> 59 304	<u>62 498</u> 59 304	<u>61 399</u> 59 304	<u>65 654</u> 59 304	<u>69 665</u> 59 304	<u>63 300</u> 59 304
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>52 473</u> 45 563	<u>49 049</u> 45 563	<u>49 058</u> 45 563	<u>51 630</u> 45 563	<u>54 079</u> 45 563	<u>51 606</u> 45 563
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>45 280</u> 38 511	<u>41 857</u> 38 511	<u>41 866</u> 38 511	<u>44 437</u> 38 511	<u>46 886</u> 38 511	<u>44 414</u> 38 511
225-204-1400	13015-2012									
225-204-1401	1.6		1	300	<u>49 648</u> 46 241	<u>48 231</u> 46 241	<u>48 235</u> 46 241	<u>49 299</u> 46 241	<u>50 312</u> 46 241	<u>49 289</u> 46 241
225-204-1402	2.8		1	800	<u>85 182</u> 77 022	<u>81 405</u> 77 022	<u>81 415</u> 77 022	<u>84 252</u> 77 022	<u>86 955</u> 77 022	<u>84 226</u> 77 022
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>131 830</u> 119 511	<u>126 165</u> 119 511	<u>126 179</u> 119 511	<u>130 435</u> 119 511	<u>134 489</u> 119 511	<u>130 396</u> 119 511
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>192 126</u> 175 379	<u>184 571</u> 175 379	<u>184 591</u> 175 379	<u>190 265</u> 175 379	<u>195 671</u> 175 379	<u>190 213</u> 175 379
225-204-1500	13015-2012									

225-204-1306	35-10		1	2190	<u>319 913</u> 299 501	<u>324 201</u> 299 501
225-204-1307	35-15		1	3280	<u>485 138</u> 454 450	<u>491 562</u> 454 450
225-204-1308	5		1	625	<u>191 117</u> 183 335	<u>192 341</u> 183 335
225-204-1310	35-15		1	3275	<u>345 868</u> 317 943	<u>352 282</u> 317 943
225-204-1313	32.9		1	725	<u>65 264</u> 59 304	<u>66 684</u> 59 304
225-204-1314	32.9-1		1	725	<u>49 316</u> 45 563	<u>51 701</u> 45 563
225-204-1315	32.9-2		1	725	<u>42 123</u> 38 511	<u>44 508</u> 38 511
225-204-1400	13015-2012					
225-204-1401	1.6		1	300	<u>48 341</u> 46 241	<u>49 328</u> 46 241
225-204-1402	2.8		1	800	<u>81 699</u> 77 022	<u>84 330</u> 77 022
225-204-1403	4.4		1	1200	<u>126 605</u> 119 511	<u>130 553</u> 119 511
225-204-1404	6.0		1	1600	<u>185 159</u> 175 379	<u>190 422</u> 175 379
225-204-1500	13015-2012					

225-204-1504	5		1	500	<u>79 554</u> 76 209	<u>79 472</u> 76 209	<u>80 872</u> 76 209	<u>83 063</u> 76 209	<u>80 879</u> 76 209
225-204-1505	6		1	760	<u>118 399</u> 113 364	<u>118 274</u> 113 364	<u>120 402</u> 113 364	<u>123 734</u> 113 364	<u>120 413</u> 113 364
225-204-1507	7		1	230	<u>27 532</u> 26 171	<u>27 495</u> 26 171	<u>28 139</u> 26 171	<u>29 147</u> 26 171	<u>28 142</u> 26 171
225-204-1512	1		1	500	<u>59 037</u> 56 094	<u>58 955</u> 56 094	<u>60 355</u> 56 094	<u>62 547</u> 56 094	<u>60 362</u> 56 094
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>87 044</u> 84 887	<u>89 020</u> 84 887	<u>88 090</u> 84 887	<u>90 269</u> 84 887	<u>90 306</u> 84 887

225-205.

225-205-0100	13015-2012											
225-205-0101	1		1	10	<u>1 257</u> 1 175	<u>839</u> 814	<u>1 288</u> 1 175	<u>1 332</u> 1 175	<u>1 245</u> 1 175	<u>1 218</u> 1 175	<u>1 259</u> 1 175	<u>1 220</u> 1 175
225-205-0102	2		1	13	<u>1 521</u> 1 416	<u>1 303</u> 1 266	<u>1 560</u> 1 416	<u>1 618</u> 1 416	<u>1 505</u> 1 416	<u>1 470</u> 1 416	<u>1 523</u> 1 416	<u>1 472</u> 1 416
225-205-0103	3		1	40	<u>3 892</u> 3 586	<u>3 264</u> 3 164	<u>4 014</u> 3 586	<u>4 191</u> 3 586	<u>3 842</u> 3 586	<u>3 736</u> 3 586	<u>3 899</u> 3 586	<u>3 742</u> 3 586
225-205-0104	4		1	90	<u>5 630</u> 5 002	<u>4 140</u> 3 978	<u>5 904</u> 5 002	<u>6 302</u> 5 002	<u>5 517</u> 5 002	<u>5 278</u> 5 002	<u>5 645</u> 5 002	<u>5 293</u> 5 002

225-204-1504	5		1	500	<u>79 845</u> 76 209	<u>79 699</u> 76 209	<u>80 036</u> 76 209	<u>79 521</u> 76 209	<u>79 760</u> 76 209	<u>79 981</u> 76 209
225-204-1505	6		1	760	<u>118 842</u> 113 364	<u>118 620</u> 113 364	<u>119 132</u> 113 364	<u>118 350</u> 113 364	<u>118 713</u> 113 364	<u>119 049</u> 113 364
225-204-1507	7		1	230	<u>27 666</u> 26 171	<u>27 599</u> 26 171	<u>27 754</u> 26 171	<u>27 517</u> 26 171	<u>27 627</u> 26 171	<u>27 729</u> 26 171
225-204-1512	1		1	500	<u>59 329</u> 56 094	<u>59 182</u> 56 094	<u>59 519</u> 56 094	<u>59 005</u> 56 094	<u>59 243</u> 56 094	<u>59 465</u> 56 094
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>90 024</u> 84 887	<u>87 212</u> 84 887	<u>90 392</u> 84 887	<u>89 535</u> 84 887	<u>90 012</u> 84 887	<u>87 410</u> 84 887

225-205-0100	13015-2012												
225-205-0101	1		1	10	<u>1 212</u> 1 175	<u>1 216</u> 1 175	<u>1 266</u> 1 175	<u>1 262</u> 1 175	<u>1 237</u> 1 175	<u>1 252</u> 1 175	<u>1 270</u> 1 175	<u>1 284</u> 1 175	<u>1 295</u> 1 175
225-205-0102	2		1	13	<u>1 462</u> 1 416	<u>1 467</u> 1 416	<u>1 533</u> 1 416	<u>1 527</u> 1 416	<u>1 495</u> 1 416	<u>1 514</u> 1 416	<u>1 537</u> 1 416	<u>1 556</u> 1 416	<u>1 570</u> 1 416
225-205-0103	3		1	40	<u>3 712</u> 3 586	<u>3 726</u> 3 586	<u>3 928</u> 3 586	<u>3 911</u> 3 586	<u>3 811</u> 3 586	<u>3 872</u> 3 586	<u>3 943</u> 3 586	<u>3 999</u> 3 586	<u>4 044</u> 3 586
225-205-0104	4		1	90	<u>5 225</u> 5 002	<u>5 256</u> 5 002	<u>5 711</u> 5 002	<u>5 671</u> 5 002	<u>5 448</u> 5 002	<u>5 586</u> 5 002	<u>5 744</u> 5 002	<u>5 871</u> 5 002	<u>5 973</u> 5 002

225-204-1504	5		1	500	<u>81 870</u> 76 209	<u>79 509</u> 76 209	<u>79 515</u> 76 209	<u>81 289</u> 76 209	<u>82 978</u> 76 209	<u>81 272</u> 76 209
225-204-1505	6		1	760	<u>121 920</u> 113 364	<u>118 331</u> 113 364	<u>118 340</u> 113 364	<u>121 036</u> 113 364	<u>123 603</u> 113 364	<u>121 011</u> 113 364
225-204-1507	7		1	230	<u>28 598</u> 26 171	<u>27 512</u> 26 171	<u>27 515</u> 26 171	<u>28 330</u> 26 171	<u>29 107</u> 26 171	<u>28 323</u> 26 171
225-204-1512	1		1	500	<u>61 353</u> 56 094	<u>58 993</u> 56 094	<u>58 999</u> 56 094	<u>60 772</u> 56 094	<u>62 461</u> 56 094	<u>60 756</u> 56 094
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>91 799</u> 84 887	<u>87 970</u> 84 887	<u>87 212</u> 84 887	<u>90 147</u> 84 887	<u>92 913</u> 84 887	<u>88 523</u> 84 887

225-205-0100	13015-2012					
225-205-0101	1		1	10	<u>1 215</u> 1 175	<u>1 260</u> 1 175
225-205-0102	2		1	13	<u>1 466</u> 1 416	<u>1 524</u> 1 416
225-205-0103	3		1	40	<u>3 722</u> 3 586	<u>3 901</u> 3 586
225-205-0104	4		1	90	<u>5 248</u> 5 002	<u>5 649</u> 5 002

225-204-1504	5		1	500	<u>79 693</u> 76 209	<u>81 338</u> 76 209
225-204-1505	6		1	760	<u>118 610</u> 113 364	<u>121 110</u> 113 364
225-204-1507	7		1	230	<u>27 596</u> 26 171	<u>28 353</u> 26 171
225-204-1512	1		1	500	<u>59 176</u> 56 094	<u>60 821</u> 56 094
225-204-1514	3,0-6		1	500	<u>89 878</u> 84 887	<u>90 857</u> 84 887

225-205-0105	5		1	130	$\frac{7\,617}{6\,720}$	$\frac{5\,468}{5\,243}$	$\frac{8\,012}{6\,720}$	$\frac{8\,588}{6\,720}$	$\frac{7\,453}{6\,720}$	$\frac{7\,108}{6\,720}$	$\frac{7\,638}{6\,720}$	$\frac{7\,130}{6\,720}$
225-205-0106	6		1	180	$\frac{12\,060}{10\,788}$	$\frac{8\,741}{8\,407}$	$\frac{12\,606}{10\,788}$	$\frac{13\,404}{10\,788}$	$\frac{11\,833}{10\,788}$	$\frac{11\,355}{10\,788}$	$\frac{12\,089}{10\,788}$	$\frac{11\,385}{10\,788}$
225-205-0107	7		1	230	$\frac{19\,361}{17\,658}$	$\frac{14\,043}{13\,560}$	$\frac{20\,059}{17\,658}$	$\frac{21\,078}{17\,658}$	$\frac{19\,072}{17\,658}$	$\frac{18\,461}{17\,658}$	$\frac{19\,399}{17\,658}$	$\frac{18\,499}{17\,658}$
225-205-0108	8		1	650	$\frac{37\,471}{32\,680}$	$\frac{34\,689}{32\,680}$	$\frac{39\,540}{32\,680}$	$\frac{42\,404}{32\,680}$	$\frac{36\,675}{32\,680}$	$\frac{34\,355}{32\,680}$	$\frac{37\,630}{32\,680}$	$\frac{34\,373}{32\,680}$
225-205-0109	9		1	1130	$\frac{63\,579}{55\,281}$	$\frac{58\,742}{55\,281}$	$\frac{67\,175}{55\,281}$	$\frac{72\,154}{55\,281}$	$\frac{62\,195}{55\,281}$	$\frac{58\,161}{55\,281}$	$\frac{63\,855}{55\,281}$	$\frac{58\,194}{55\,281}$

226.

226-1.

226-101.

226-101-0100	350	19804-2012									
226-101-0102	350	, 2 19804-2012		1	310,7	$\frac{26\,160}{23\,708}$	$\frac{24\,830}{23\,708}$	$\frac{27\,149}{23\,708}$	$\frac{28\,518}{23\,708}$	$\frac{25\,779}{23\,708}$	$\frac{24\,670}{23\,708}$
226-101-0105	350	, 5 19804-2012		1	309,4	$\frac{36\,244}{33\,602}$	$\frac{34\,920}{33\,602}$	$\frac{37\,228}{33\,602}$	$\frac{38\,592}{33\,602}$	$\frac{35\,865}{33\,602}$	$\frac{34\,761}{33\,602}$

225-205-0105	5		1	130	<u>7 031</u> 6 720	<u>7 077</u> 6 720	<u>7 734</u> 6 720	<u>7 676</u> 6 720	<u>7 354</u> 6 720	<u>7 552</u> 6 720	<u>7 781</u> 6 720	<u>7 965</u> 6 720	<u>8 111</u> 6 720
225-205-0106	6		1	180	<u>11 249</u> 10 788	<u>11 312</u> 10 788	<u>12 221</u> 10 788	<u>12 142</u> 10 788	<u>11 695</u> 10 788	<u>11 970</u> 10 788	<u>12 287</u> 10 788	<u>12 542</u> 10 788	<u>12 744</u> 10 788
225-205-0107	7		1	230	<u>18 324</u> 17 658	<u>18 405</u> 17 658	<u>19 568</u> 17 658	<u>19 466</u> 17 658	<u>18 895</u> 17 658	<u>19 247</u> 17 658	<u>19 652</u> 17 658	<u>19 977</u> 17 658	<u>20 236</u> 17 658
225-205-0108	8		1	650	<u>34 149</u> 32 680	<u>34 149</u> 32 680	<u>38 107</u> 32 680	<u>37 312</u> 32 680	<u>36 152</u> 32 680	<u>37 153</u> 32 680	<u>37 948</u> 32 680	<u>38 744</u> 32 680	<u>40 017</u> 32 680
225-205-0109	9		1	1130	<u>57 804</u> 55 281	<u>57 804</u> 55 281	<u>64 685</u> 55 281	<u>63 302</u> 55 281	<u>61 285</u> 55 281	<u>63 025</u> 55 281	<u>64 408</u> 55 281	<u>65 792</u> 55 281	<u>68 005</u> 55 281

226-101-0100	35019804-2012											
226-101-0102	350, 219804-2012		1	310,7	<u>26 236</u> 23 708	<u>24 679</u> 23 708	<u>24 572</u> 23 708	<u>24 572</u> 23 708	<u>26 464</u> 23 708	<u>26 084</u> 23 708	<u>25 529</u> 23 708	
226-101-0105	350, 519804-2012		1	309,4	<u>36 320</u> 33 602	<u>34 769</u> 33 602	<u>34 663</u> 33 602	<u>34 663</u> 33 602	<u>36 547</u> 33 602	<u>36 168</u> 33 602	<u>35 616</u> 33 602	

225-205-0105	5		1	130	<u>7 064</u> 6 720	<u>7 645</u> 6 720
225-205-0106	6		1	180	<u>11 295</u> 10 788	<u>12 098</u> 10 788
225-205-0107	7		1	230	<u>18 384</u> 17 658	<u>19 410</u> 17 658
225-205-0108	8		1	650	<u>34 149</u> 32 680	<u>37 153</u> 32 680
225-205-0109	9		1	1130	<u>57 804</u> 55 281	<u>63 025</u> 55 281

226-101-0100	350 19804-2012 ,									
226-101-0102	350 , 2 19804-2012 ,		1	310,7	<u>26 008</u> 23 708	<u>26 388</u> 23 708	<u>26 768</u> 23 708	<u>27 377</u> 23 708	<u>24 572</u> 23 708	<u>26 008</u> 23 708
226-101-0105	350 , 5 19804-2012 ,		1	309,4	<u>36 092</u> 33 602	<u>36 471</u> 33 602	<u>36 850</u> 33 602	<u>37 456</u> 33 602	<u>34 663</u> 33 602	<u>36 092</u> 33 602

226-102.

226-102-0100	13015-2012								
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>882 232</u> 825 184	<u>854 969</u> 825 184	<u>902 504</u> 825 184	<u>930 572</u> 825 184	<u>874 435</u> 825 184
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>969 916</u> 897 858	<u>933 537</u> 897 858	<u>996 966</u> 897 858	<u>1 034 421</u> 897 858	<u>959 512</u> 897 858
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 474 883</u> 1 361 724	<u>1 417 104</u> 1 361 724	<u>1 517 846</u> 1 361 724	<u>1 577 332</u> 1 361 724	<u>1 458 359</u> 1 361 724
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 740 929</u> 1 612 569	<u>1 676 302</u> 1 612 569	<u>1 788 983</u> 1 612 569	<u>1 855 520</u> 1 612 569	<u>1 722 446</u> 1 612 569
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 875 681</u> 1 737 815	<u>1 806 346</u> 1 737 815	<u>1 927 236</u> 1 737 815	<u>1 998 620</u> 1 737 815	<u>1 855 852</u> 1 737 815
226-102-0200	13015-2012								
226-102-0205	14		1	4200	<u>207 032</u> 179 841	<u>167 067</u> 160 011	<u>219 475</u> 179 841	<u>238 136</u> 179 841	<u>201 677</u> 179 841
226-102-0300	25912-2015								
226-102-0301	-14		1	4200	<u>224 008</u> 196 484	<u>185 509</u> 178 092	<u>236 450</u> 196 484	<u>255 112</u> 196 484	<u>218 653</u> 196 484
226-102-0302	-18		1	5400	<u>282 326</u> 247 050	<u>221 650</u> 212 444	<u>298 324</u> 247 050	<u>322 317</u> 247 050	<u>275 441</u> 247 050
226-102-0400	13015-2012								
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>136 849</u> 119 502	<u>126 792</u> 119 502	<u>144 328</u> 119 502	<u>154 683</u> 119 502	<u>133 973</u> 119 502

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>851 694</u> 825 184	<u>883 791</u> 825 184	<u>851 876</u> 825 184	<u>849 680</u> 825 184	<u>849 680</u> 825 184	<u>888 469</u> 825 184
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>929 167</u> 897 858	<u>971 997</u> 897 858	<u>929 410</u> 897 858	<u>926 479</u> 897 858	<u>926 479</u> 897 858	<u>978 239</u> 897 858
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 410 164</u> 1 361 724	<u>1 478 188</u> 1 361 724	<u>1 410 550</u> 1 361 724	<u>1 405 895</u> 1 361 724	<u>1 405 895</u> 1 361 724	<u>1 488 102</u> 1 361 724
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 668 539</u> 1 612 569	<u>1 744 625</u> 1 612 569	<u>1 668 971</u> 1 612 569	<u>1 663 765</u> 1 612 569	<u>1 663 765</u> 1 612 569	<u>1 755 715</u> 1 612 569
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 798 018</u> 1 737 815	<u>1 879 647</u> 1 737 815	<u>1 798 481</u> 1 737 815	<u>1 792 896</u> 1 737 815	<u>1 792 896</u> 1 737 815	<u>1 891 544</u> 1 737 815
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>192 434</u> 179 841	<u>207 546</u> 179 841	<u>193 436</u> 179 841	<u>189 371</u> 179 841	<u>191 588</u> 179 841	<u>210 632</u> 179 841
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>209 410</u> 196 484	<u>224 522</u> 196 484	<u>210 412</u> 196 484	<u>206 347</u> 196 484	<u>208 564</u> 196 484	<u>227 608</u> 196 484
226-102-0302	-18		1	5400	<u>263 558</u> 247 050	<u>282 987</u> 247 050	<u>264 847</u> 247 050	<u>259 620</u> 247 050	<u>262 470</u> 247 050	<u>286 956</u> 247 050
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>125 584</u> 119 502	<u>137 425</u> 119 502	<u>125 651</u> 119 502	<u>124 840</u> 119 502	<u>124 840</u> 119 502	<u>139 151</u> 119 502

226-102-0100	13015-2012									
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>880 672</u> 825 184	<u>869 302</u> 825 184	<u>879 113</u> 825 184	<u>886 910</u> 825 184	<u>894 707</u> 825 184	<u>907 182</u> 825 184
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>967 835</u> 897 858	<u>952 663</u> 897 858	<u>965 754</u> 897 858	<u>976 158</u> 897 858	<u>986 562</u> 897 858	<u>1 003 209</u> 897 858
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 471 578</u> 1 361 724	<u>1 447 481</u> 1 361 724	<u>1 468 274</u> 1 361 724	<u>1 484 798</u> 1 361 724	<u>1 501 322</u> 1 361 724	<u>1 527 760</u> 1 361 724
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 737 232</u> 1 612 569	<u>1 710 279</u> 1 612 569	<u>1 733 536</u> 1 612 569	<u>1 752 018</u> 1 612 569	<u>1 770 501</u> 1 612 569	<u>1 800 073</u> 1 612 569
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 871 715</u> 1 737 815	<u>1 842 798</u> 1 737 815	<u>1 867 749</u> 1 737 815	<u>1 887 578</u> 1 737 815	<u>1 907 407</u> 1 737 815	<u>1 939 133</u> 1 737 815
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>210 427</u> 179 841	<u>198 539</u> 179 841	<u>204 933</u> 179 841	<u>213 460</u> 179 841	<u>219 783</u> 179 841	<u>222 765</u> 179 841
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>227 403</u> 196 484	<u>215 515</u> 196 484	<u>221 908</u> 196 484	<u>230 436</u> 196 484	<u>236 759</u> 196 484	<u>239 741</u> 196 484
226-102-0302	-18		1	5400	<u>286 691</u> 247 050	<u>271 407</u> 247 050	<u>279 627</u> 247 050	<u>290 591</u> 247 050	<u>298 721</u> 247 050	<u>302 554</u> 247 050
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>136 274</u> 119 502	<u>132 079</u> 119 502	<u>135 699</u> 119 502	<u>138 575</u> 119 502	<u>141 452</u> 119 502	<u>146 054</u> 119 502

226-102-0100	13015-2012					
226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>849 680</u> 825 184	<u>879 113</u> 825 184
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>926 479</u> 897 858	<u>965 754</u> 897 858
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 405 895</u> 1 361 724	<u>1 468 274</u> 1 361 724
226-102-0107	16,76- 14- 7		1	15100	<u>1 663 765</u> 1 612 569	<u>1 733 536</u> 1 612 569
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 792 896</u> 1 737 815	<u>1 867 749</u> 1 737 815
226-102-0200	13015-2012					
226-102-0205	14		1	4200	<u>190 990</u> 179 841	<u>209 399</u> 179 841
226-102-0300	25912-2015					
226-102-0301	-14		1	4200	<u>207 966</u> 196 484	<u>226 374</u> 196 484
226-102-0302	-18		1	5400	<u>261 702</u> 247 050	<u>285 369</u> 247 050
226-102-0400	13015-2012					
226-102-0401	1-4		1	2350	<u>124 840</u> 119 502	<u>135 699</u> 119 502

226-102-0402	1-6		1	4250	<u>258 552</u> 226 963	<u>240 363</u> 226 963	<u>272 078</u> 226 963	<u>290 805</u> 226 963	<u>253 350</u> 226 963
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>433 363</u> 376 505	<u>400 193</u> 376 505	<u>458 026</u> 376 505	<u>492 176</u> 376 505	<u>423 877</u> 376 505
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>136 758</u> 120 348	<u>127 342</u> 120 348	<u>143 759</u> 120 348	<u>153 453</u> 120 348	<u>134 065</u> 120 348
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>226 966</u> 201 112	<u>212 286</u> 201 112	<u>237 881</u> 201 112	<u>252 995</u> 201 112	<u>222 768</u> 201 112
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>162 290</u> 142 259	<u>150 734</u> 142 259	<u>170 882</u> 142 259	<u>182 779</u> 142 259	<u>158 985</u> 142 259
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>257 310</u> 225 308	<u>238 821</u> 225 308	<u>271 058</u> 225 308	<u>290 094</u> 225 308	<u>252 023</u> 225 308
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>261 631</u> 231 541	<u>244 511</u> 231 541	<u>274 361</u> 231 541	<u>291 986</u> 231 541	<u>256 735</u> 231 541
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>336 612</u> 298 188	<u>314 784</u> 298 188	<u>352 842</u> 298 188	<u>375 315</u> 298 188	<u>330 369</u> 298 188
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>421 146</u> 367 336	<u>389 903</u> 367 336	<u>444 377</u> 367 336	<u>476 544</u> 367 336	<u>412 211</u> 367 336
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>542 984</u> 474 306	<u>503 181</u> 474 306	<u>572 581</u> 474 306	<u>613 560</u> 474 306	<u>531 601</u> 474 306
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>30 426</u> 26 398	<u>28 072</u> 26 398	<u>32 177</u> 26 398	<u>34 600</u> 26 398	<u>29 753</u> 26 398
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>38 612</u> 33 175	<u>35 402</u> 33 175	<u>40 999</u> 33 175	<u>44 304</u> 33 175	<u>37 694</u> 33 175
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>52 439</u> 44 547	<u>47 731</u> 44 547	<u>55 940</u> 44 547	<u>60 787</u> 44 547	<u>51 093</u> 44 547

226-102-0402	1-6		1	4250	<u>238 178</u> 226 963	<u>259 593</u> 226 963	<u>238 299</u> 226 963	<u>236 834</u> 226 963	<u>236 834</u> 226 963	<u>262 714</u> 226 963
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>396 209</u> 376 505	<u>435 260</u> 376 505	<u>396 431</u> 376 505	<u>393 759</u> 376 505	<u>393 759</u> 376 505	<u>440 951</u> 376 505
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>126 211</u> 120 348	<u>137 296</u> 120 348	<u>126 274</u> 120 348	<u>125 515</u> 120 348	<u>125 515</u> 120 348	<u>138 912</u> 120 348
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>210 522</u> 201 112	<u>227 806</u> 201 112	<u>210 620</u> 201 112	<u>209 438</u> 201 112	<u>209 438</u> 201 112	<u>230 325</u> 201 112
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>149 346</u> 142 259	<u>162 951</u> 142 259	<u>149 423</u> 142 259	<u>148 492</u> 142 259	<u>148 492</u> 142 259	<u>164 933</u> 142 259
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>236 600</u> 225 308	<u>258 368</u> 225 308	<u>236 724</u> 225 308	<u>235 234</u> 225 308	<u>235 234</u> 225 308	<u>261 541</u> 225 308
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>242 455</u> 231 541	<u>262 610</u> 231 541	<u>242 569</u> 231 541	<u>241 190</u> 231 541	<u>241 190</u> 231 541	<u>265 548</u> 231 541
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>312 162</u> 298 188	<u>337 860</u> 298 188	<u>312 308</u> 298 188	<u>310 550</u> 298 188	<u>310 550</u> 298 188	<u>341 606</u> 298 188
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>386 150</u> 367 336	<u>422 933</u> 367 336	<u>386 358</u> 367 336	<u>383 842</u> 367 336	<u>383 842</u> 367 336	<u>428 294</u> 367 336
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>498 400</u> 474 306	<u>545 261</u> 474 306	<u>498 666</u> 474 306	<u>495 460</u> 474 306	<u>495 460</u> 474 306	<u>552 091</u> 474 306
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>27 790</u> 26 398	<u>30 561</u> 26 398	<u>27 805</u> 26 398	<u>27 616</u> 26 398	<u>27 616</u> 26 398	<u>30 965</u> 26 398
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>35 017</u> 33 175	<u>38 796</u> 33 175	<u>35 038</u> 33 175	<u>34 780</u> 33 175	<u>34 780</u> 33 175	<u>39 347</u> 33 175
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>47 166</u> 44 547	<u>52 708</u> 44 547	<u>47 197</u> 44 547	<u>46 818</u> 44 547	<u>46 818</u> 44 547	<u>53 516</u> 44 547

226-102-0402	1-6		1	4250	<u>257 512</u> 226 963	<u>249 926</u> 226 963	<u>256 472</u> 226 963	<u>261 674</u> 226 963	<u>266 876</u> 226 963	<u>275 199</u> 226 963
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>431 465</u> 376 505	<u>417 632</u> 376 505	<u>429 568</u> 376 505	<u>439 054</u> 376 505	<u>448 540</u> 376 505	<u>463 718</u> 376 505
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>136 219</u> 120 348	<u>132 292</u> 120 348	<u>135 680</u> 120 348	<u>138 373</u> 120 348	<u>141 066</u> 120 348	<u>145 374</u> 120 348
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>226 126</u> 201 112	<u>220 004</u> 201 112	<u>225 287</u> 201 112	<u>229 485</u> 201 112	<u>233 683</u> 201 112	<u>240 400</u> 201 112
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>161 629</u> 142 259	<u>156 809</u> 142 259	<u>160 968</u> 142 259	<u>164 272</u> 142 259	<u>167 577</u> 142 259	<u>172 865</u> 142 259
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>256 253</u> 225 308	<u>248 542</u> 225 308	<u>255 195</u> 225 308	<u>260 483</u> 225 308	<u>265 771</u> 225 308	<u>274 231</u> 225 308
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>260 652</u> 231 541	<u>253 512</u> 231 541	<u>259 673</u> 231 541	<u>264 569</u> 231 541	<u>269 465</u> 231 541	<u>277 298</u> 231 541
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>335 363</u> 298 188	<u>326 260</u> 298 188	<u>334 115</u> 298 188	<u>340 357</u> 298 188	<u>346 600</u> 298 188	<u>356 587</u> 298 188
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>419 359</u> 367 336	<u>406 328</u> 367 336	<u>417 572</u> 367 336	<u>426 507</u> 367 336	<u>435 442</u> 367 336	<u>449 739</u> 367 336
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>540 708</u> 474 306	<u>524 107</u> 474 306	<u>538 431</u> 474 306	<u>549 814</u> 474 306	<u>561 198</u> 474 306	<u>579 411</u> 474 306
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>30 292</u> 26 398	<u>29 310</u> 26 398	<u>30 157</u> 26 398	<u>30 830</u> 26 398	<u>31 503</u> 26 398	<u>32 581</u> 26 398
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>38 429</u> 33 175	<u>37 090</u> 33 175	<u>38 245</u> 33 175	<u>39 163</u> 33 175	<u>40 081</u> 33 175	<u>41 550</u> 33 175
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>52 170</u> 44 547	<u>50 206</u> 44 547	<u>51 901</u> 44 547	<u>53 247</u> 44 547	<u>54 593</u> 44 547	<u>56 748</u> 44 547

226-102-0402	1-6		1	4250	<u>236 834</u> 226 963	<u>256 472</u> 226 963
226-102-0403	1-8		1	7750	<u>393 759</u> 376 505	<u>429 568</u> 376 505
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>125 515</u> 120 348	<u>135 680</u> 120 348
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>209 438</u> 201 112	<u>225 287</u> 201 112
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>148 492</u> 142 259	<u>160 968</u> 142 259
226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>235 234</u> 225 308	<u>255 195</u> 225 308
226-102-0412	600.98.30		1	4000	<u>241 190</u> 231 541	<u>259 673</u> 231 541
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>310 550</u> 298 188	<u>334 115</u> 298 188
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>383 842</u> 367 336	<u>417 572</u> 367 336
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>495 460</u> 474 306	<u>538 431</u> 474 306
226-102-0419	200.75.15		1	550	<u>27 616</u> 26 398	<u>30 157</u> 26 398
226-102-0420	200.100.15		1	750	<u>34 780</u> 33 175	<u>38 245</u> 33 175
226-102-0421	200.150.15		1	1100	<u>46 818</u> 44 547	<u>51 901</u> 44 547

226-102-0500	13015-2012								
226-102-0502	6		1	4250	<u>308 981</u> 276 403	<u>290 792</u> 276 403	<u>322 507</u> 276 403	<u>341 234</u> 276 403	<u>303 779</u> 276 403
226-102-0700	13015-2012								
226-102-0704	-9		1	210	<u>8 713</u> 7 232	<u>7 815</u> 7 232	<u>9 382</u> 7 232	<u>10 307</u> 7 232	<u>8 456</u> 7 232

226-103.

226-103-0100	13015-2012								
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	<u>138 272</u> 127 448	<u>132 708</u> 127 448	<u>142 409</u> 127 448	<u>148 137</u> 127 448	<u>136 680</u> 127 448
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>164 710</u> 149 000	<u>156 150</u> 149 000	<u>171 075</u> 149 000	<u>179 887</u> 149 000	<u>162 262</u> 149 000
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	<u>171 772</u> 157 796	<u>164 497</u> 157 796	<u>177 182</u> 157 796	<u>184 673</u> 157 796	<u>169 692</u> 157 796
226-103-0200	13015-2012								
226-103-0201	15- AII-1		1	900	<u>104 909</u> 97 236	<u>101 057</u> 97 236	<u>107 773</u> 97 236	<u>111 739</u> 97 236	<u>103 808</u> 97 236
226-103-0300	13015-2012								
226-103-0301	15- AII-1		1	1300	<u>111 190</u> 100 897	<u>105 626</u> 100 897	<u>115 327</u> 100 897	<u>121 055</u> 100 897	<u>109 598</u> 100 897

226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>288 607</u> 276 403	<u>310 022</u> 276 403	<u>288 728</u> 276 403	<u>287 263</u> 276 403	<u>287 263</u> 276 403	<u>313 143</u> 276 403
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0704	-9		1	210	<u>7 707</u> 7 232	<u>8 765</u> 7 232	<u>7 713</u> 7 232	<u>7 640</u> 7 232	<u>7 640</u> 7 232	<u>8 919</u> 7 232

226-103-0100	13015-2012									
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	<u>138 590</u> 127 448	<u>132 077</u> 127 448	<u>131 628</u> 127 448	<u>131 628</u> 127 448	<u>139 545</u> 127 448	<u>137 953</u> 127 448
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>165 199</u> 149 000	<u>155 179</u> 149 000	<u>154 489</u> 149 000	<u>154 489</u> 149 000	<u>166 668</u> 149 000	<u>164 220</u> 149 000
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	<u>172 189</u> 157 796	<u>163 671</u> 157 796	<u>163 085</u> 157 796	<u>163 085</u> 157 796	<u>173 437</u> 157 796	<u>171 356</u> 157 796
226-103-0200	13015-2012									
226-103-0201	15- AII-1		1	900	<u>105 130</u> 97 236	<u>100 620</u> 97 236	<u>100 310</u> 97 236	<u>100 310</u> 97 236	<u>105 790</u> 97 236	<u>104 689</u> 97 236
226-103-0300	13015-2012									
226-103-0301	15- AII-1		1	1300	<u>111 508</u> 100 897	<u>104 995</u> 100 897	<u>104 546</u> 100 897	<u>104 546</u> 100 897	<u>112 463</u> 100 897	<u>110 871</u> 100 897

226-102-0500	13015-2012									
226-102-0502	6		1	4250	<u>307 941</u> 276 403	<u>300 355</u> 276 403	<u>306 901</u> 276 403	<u>312 103</u> 276 403	<u>317 305</u> 276 403	<u>325 628</u> 276 403
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0704	-9		1	210	<u>8 662</u> 7 232	<u>8 287</u> 7 232	<u>8 611</u> 7 232	<u>8 868</u> 7 232	<u>9 125</u> 7 232	<u>9 536</u> 7 232

226-103-0100	13015-2012									
226-103-0101	T75.15-TAII-1		1	1300	<u>137 635</u> 127 448	<u>139 226</u> 127 448	<u>140 818</u> 127 448	<u>143 363</u> 127 448	<u>131 628</u> 127 448	<u>137 635</u> 127 448
226-103-0110	75.75		1	2000	<u>163 731</u> 149 000	<u>166 179</u> 149 000	<u>168 627</u> 149 000	<u>172 543</u> 149 000	<u>154 489</u> 149 000	<u>163 731</u> 149 000
226-103-0153	T150.15-TAII-1		1	1700	<u>170 940</u> 157 796	<u>173 021</u> 157 796	<u>175 102</u> 157 796	<u>178 431</u> 157 796	<u>163 085</u> 157 796	<u>170 940</u> 157 796
226-103-0200	13015-2012									
226-103-0201	15- AII-1		1	900	<u>104 469</u> 97 236	<u>105 570</u> 97 236	<u>106 672</u> 97 236	<u>108 434</u> 97 236	<u>100 310</u> 97 236	<u>104 469</u> 97 236
226-103-0300	13015-2012									
226-103-0301	15- AII-1		1	1300	<u>110 553</u> 100 897	<u>112 144</u> 100 897	<u>113 736</u> 100 897	<u>116 281</u> 100 897	<u>104 546</u> 100 897	<u>110 553</u> 100 897

8.04-08-2021

				,		
226-102-0500	13015-2012					
226-102-0502	6		1	4250	<u>287 263</u> 276 403	<u>306 901</u> 276 403
226-102-0700	13015-2012					
226-102-0704	-9		1	210	<u>7 640</u> 7 232	<u>8 611</u> 7 232

226-103-0302	15- AII-2		1	1140	<u>101 485</u> 92 382	<u>96 606</u> 92 382	<u>105 113</u> 92 382	<u>110 136</u> 92 382	<u>100 090</u> 92 382	<u>96 020</u> 92 382
226-103-0700	13015-2012									
226-103-0701	1 25-1-1		1	1950	<u>168 799</u> 153 321	<u>160 453</u> 153 321	<u>175 005</u> 153 321	<u>183 597</u> 153 321	<u>166 412</u> 153 321	<u>159 451</u> 153 321
226-103-0721	5 35-1-1		1	4630	<u>352 379</u> 316 578	<u>332 563</u> 316 578	<u>367 113</u> 316 578	<u>387 515</u> 316 578	<u>346 711</u> 316 578	<u>330 182</u> 316 578
226-103-0737	5 60-1-1		1	8080	<u>587 471</u> 525 533	<u>552 889</u> 525 533	<u>613 185</u> 525 533	<u>648 788</u> 525 533	<u>577 581</u> 525 533	<u>548 735</u> 525 533
226-103-1600	13015-2012									
226-103-1601	450		1	7700	<u>388 387</u> 332 724	<u>355 432</u> 332 724	<u>412 892</u> 332 724	<u>446 821</u> 332 724	<u>378 962</u> 332 724	<u>351 473</u> 332 724
226-103-1602	500		1	8350	<u>416 610</u> 356 337	<u>380 872</u> 356 337	<u>443 183</u> 356 337	<u>479 976</u> 356 337	<u>406 389</u> 356 337	<u>376 580</u> 356 337
226-103-1700	13015-2012									
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>176 652</u> 150 537	<u>161 116</u> 150 537	<u>188 204</u> 150 537	<u>204 199</u> 150 537	<u>172 209</u> 150 537	<u>159 250</u> 150 537
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>207 164</u> 176 582	<u>188 974</u> 176 582	<u>220 689</u> 176 582	<u>239 416</u> 176 582	<u>201 962</u> 176 582	<u>186 789</u> 176 582
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>147 320</u> 128 832	<u>136 620</u> 128 832	<u>155 276</u> 128 832	<u>166 292</u> 128 832	<u>144 260</u> 128 832	<u>135 335</u> 128 832
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>166 132</u> 144 778	<u>153 720</u> 144 778	<u>175 361</u> 144 778	<u>188 139</u> 144 778	<u>162 582</u> 144 778	<u>152 229</u> 144 778
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>203 995</u> 177 531	<u>188 587</u> 177 531	<u>215 452</u> 177 531	<u>231 315</u> 177 531	<u>199 589</u> 177 531	<u>186 737</u> 177 531

226-103-0302	15- AII-2		1	1140	<u>101 764</u> 92 382	<u>96 052</u> 92 382	<u>95 659</u> 92 382	<u>95 659</u> 92 382	<u>102 601</u> 92 382	<u>101 206</u> 92 382	<u>99 171</u> 92 382
226-103-0700	13015-2012										
226-103-0701	1 25-1-1		1	1950	<u>169 277</u> 153 321	<u>159 507</u> 153 321	<u>158 834</u> 153 321	<u>158 834</u> 153 321	<u>170 709</u> 153 321	<u>168 322</u> 153 321	<u>164 841</u> 153 321
226-103-0721	5 35-1-1		1	4630	<u>353 512</u> 316 578	<u>330 315</u> 316 578	<u>328 718</u> 316 578	<u>328 718</u> 316 578	<u>356 912</u> 316 578	<u>351 245</u> 316 578	<u>342 981</u> 316 578
226-103-0737	5 60-1-1		1	8080	<u>589 449</u> 525 533	<u>548 966</u> 525 533	<u>546 181</u> 525 533	<u>546 181</u> 525 533	<u>595 383</u> 525 533	<u>585 493</u> 525 533	<u>571 070</u> 525 533
226-103-1600	13015-2012										
226-103-1601	450		1	7700	<u>390 272</u> 332 724	<u>351 693</u> 332 724	<u>349 039</u> 332 724	<u>349 039</u> 332 724	<u>395 927</u> 332 724	<u>386 502</u> 332 724	<u>372 758</u> 332 724
226-103-1602	500		1	8350	<u>418 654</u> 356 337	<u>376 818</u> 356 337	<u>373 939</u> 356 337	<u>373 939</u> 356 337	<u>424 786</u> 356 337	<u>414 565</u> 356 337	<u>399 661</u> 356 337
226-103-1700	13015-2012										
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>177 541</u> 150 537	<u>159 353</u> 150 537	<u>158 102</u> 150 537	<u>158 102</u> 150 537	<u>180 207</u> 150 537	<u>175 763</u> 150 537	<u>169 284</u> 150 537
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>208 204</u> 176 582	<u>186 911</u> 176 582	<u>185 445</u> 176 582	<u>185 445</u> 176 582	<u>211 325</u> 176 582	<u>206 123</u> 176 582	<u>198 537</u> 176 582
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>147 932</u> 128 832	<u>135 407</u> 128 832	<u>134 545</u> 128 832	<u>134 545</u> 128 832	<u>149 768</u> 128 832	<u>146 708</u> 128 832	<u>142 246</u> 128 832
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>166 842</u> 144 778	<u>152 312</u> 144 778	<u>151 312</u> 144 778	<u>151 312</u> 144 778	<u>168 972</u> 144 778	<u>165 422</u> 144 778	<u>160 246</u> 144 778
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>204 876</u> 177 531	<u>186 839</u> 177 531	<u>185 598</u> 177 531	<u>185 598</u> 177 531	<u>207 520</u> 177 531	<u>203 114</u> 177 531	<u>196 688</u> 177 531

226-103-0302	15- AII-2		1	1140	<u>100 927</u> 92 382	<u>102 322</u> 92 382	<u>103 718</u> 92 382	<u>105 950</u> 92 382	<u>95 659</u> 92 382	<u>100 927</u> 92 382
226-103-0700	13015-2012									
226-103-0701	1 25-1-1		1	1950	<u>167 845</u> 153 321	<u>170 231</u> 153 321	<u>172 618</u> 153 321	<u>176 437</u> 153 321	<u>158 834</u> 153 321	<u>167 845</u> 153 321
226-103-0721	5 35-1-1		1	4630	<u>350 112</u> 316 578	<u>355 779</u> 316 578	<u>361 446</u> 316 578	<u>370 513</u> 316 578	<u>328 718</u> 316 578	<u>350 112</u> 316 578
226-103-0737	5 60-1-1		1	8080	<u>583 515</u> 525 533	<u>593 405</u> 525 533	<u>603 295</u> 525 533	<u>619 119</u> 525 533	<u>546 181</u> 525 533	<u>583 515</u> 525 533
226-103-1600	13015-2012									
226-103-1601	450		1	7700	<u>384 617</u> 332 724	<u>394 042</u> 332 724	<u>403 467</u> 332 724	<u>418 547</u> 332 724	<u>349 039</u> 332 724	<u>384 617</u> 332 724
226-103-1602	500		1	8350	<u>412 521</u> 356 337	<u>422 742</u> 356 337	<u>432 962</u> 356 337	<u>449 315</u> 356 337	<u>373 939</u> 356 337	<u>412 521</u> 356 337
226-103-1700	13015-2012									
226-103-1705	480.63.50- II		1	3630	<u>174 875</u> 150 537	<u>179 318</u> 150 537	<u>183 761</u> 150 537	<u>190 870</u> 150 537	<u>158 102</u> 150 537	<u>174 875</u> 150 537
226-103-1707	565.63.50- II		1	4250	<u>205 083</u> 176 582	<u>210 285</u> 176 582	<u>215 487</u> 176 582	<u>223 810</u> 176 582	<u>185 445</u> 176 582	<u>205 083</u> 176 582
226-103-1711	-1, 22,5		1	2500	<u>146 096</u> 128 832	<u>149 156</u> 128 832	<u>152 216</u> 128 832	<u>157 112</u> 128 832	<u>134 545</u> 128 832	<u>146 096</u> 128 832
226-103-1712	-2, 22,5		1	2900	<u>164 712</u> 144 778	<u>168 262</u> 144 778	<u>171 811</u> 144 778	<u>177 491</u> 144 778	<u>151 312</u> 144 778	<u>164 712</u> 144 778
226-103-1713	-3, 22,5		1	3600	<u>202 232</u> 177 531	<u>206 639</u> 177 531	<u>211 045</u> 177 531	<u>218 095</u> 177 531	<u>185 598</u> 177 531	<u>202 232</u> 177 531

226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>239 811</u> 208 277	<u>221 407</u> 208 277	<u>253 495</u> 208 277	<u>272 443</u> 208 277	<u>234 548</u> 208 277	<u>219 197</u> 208 277
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>208 539</u> 182 485	<u>193 474</u> 182 485	<u>219 741</u> 182 485	<u>235 251</u> 182 485	<u>204 230</u> 182 485	<u>191 664</u> 182 485
226-103-1800	13015-2012									
226-103-1801	-1		1	720	<u>24 602</u> 19 627	<u>21 520</u> 19 627	<u>26 893</u> 19 627	<u>30 066</u> 19 627	<u>23 721</u> 19 627	<u>21 150</u> 19 627
226-103-1802	-2		1	960	<u>32 486</u> 25 858	<u>28 377</u> 25 858	<u>35 541</u> 25 858	<u>39 771</u> 25 858	<u>31 311</u> 25 858	<u>27 883</u> 25 858
226-103-1803	-3		1	1130	<u>48 095</u> 40 101	<u>43 259</u> 40 101	<u>51 691</u> 40 101	<u>56 670</u> 40 101	<u>46 712</u> 40 101	<u>42 678</u> 40 101

226-104.

226-104-0100	13015-2012									
226-104-0101	-42		1	71200	<u>10 685 554</u> 9 772 578	<u>10 195 996</u> 9 772 578	<u>11 044 317</u> 9 772 578	<u>11 541 065</u> 9 772 578	<u>10 547 569</u> 9 772 578	
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 831 370</u> 2 581 217	<u>2 695 917</u> 2 581 217	<u>2 930 635</u> 2 581 217	<u>3 068 078</u> 2 581 217	<u>2 793 192</u> 2 581 217	
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 356 176</u> 3 093 757	<u>3 219 348</u> 3 093 757	<u>3 456 449</u> 3 093 757	<u>3 595 287</u> 3 093 757	<u>3 317 610</u> 3 093 757	
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 445 555</u> 3 154 707	<u>3 290 161</u> 3 154 707	<u>3 559 432</u> 3 154 707	<u>3 717 108</u> 3 154 707	<u>3 401 756</u> 3 154 707	

226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>240 863</u> 208 277	<u>219 319</u> 208 277	<u>217 837</u> 208 277	<u>217 837</u> 208 277	<u>244 021</u> 208 277	<u>238 758</u> 208 277	<u>231 083</u> 208 277
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>209 401</u> 182 485	<u>191 764</u> 182 485	<u>190 551</u> 182 485	<u>190 551</u> 182 485	<u>211 986</u> 182 485	<u>207 677</u> 182 485	<u>201 394</u> 182 485
226-103-1800	13015-2012										
226-103-1801	-1		1	720	<u>24 778</u> 19 627	<u>21 171</u> 19 627	<u>20 923</u> 19 627	<u>20 923</u> 19 627	<u>25 307</u> 19 627	<u>24 426</u> 19 627	<u>23 141</u> 19 627
226-103-1802	-2		1	960	<u>32 721</u> 25 858	<u>27 911</u> 25 858	<u>27 580</u> 25 858	<u>27 580</u> 25 858	<u>33 426</u> 25 858	<u>32 251</u> 25 858	<u>30 537</u> 25 858
226-103-1803	-3		1	1130	<u>48 372</u> 40 101	<u>42 710</u> 40 101	<u>42 320</u> 40 101	<u>42 320</u> 40 101	<u>49 201</u> 40 101	<u>47 818</u> 40 101	<u>45 801</u> 40 101

226-104-0100	13015-2012								
226-104-0101	-42		1	71200	<u>10 139 785</u> 9 772 578	<u>10 713 151</u> 9 772 578	<u>10 142 908</u> 9 772 578	<u>10 092 216</u> 9 772 578	<u>10 092 216</u> 9 772 578
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 680 364</u> 2 581 217	<u>2 839 006</u> 2 581 217	<u>2 681 228</u> 2 581 217	<u>2 667 202</u> 2 581 217	<u>2 667 202</u> 2 581 217
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 203 637</u> 3 093 757	<u>3 363 890</u> 3 093 757	<u>3 204 510</u> 3 093 757	<u>3 190 342</u> 3 093 757	<u>3 190 342</u> 3 093 757
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 272 319</u> 3 154 707	<u>3 454 315</u> 3 154 707	<u>3 273 310</u> 3 154 707	<u>3 257 220</u> 3 154 707	<u>3 257 220</u> 3 154 707

226-103-1714	-4, 22,5		1	4300	<u>237 706</u> 208 277	<u>242 969</u> 208 277	<u>248 232</u> 208 277	<u>256 653</u> 208 277	<u>217 837</u> 208 277	<u>237 706</u> 208 277
226-103-1715	-5, 22,5		1	3520	<u>206 815</u> 182 485	<u>211 124</u> 182 485	<u>215 432</u> 182 485	<u>222 326</u> 182 485	<u>190 551</u> 182 485	<u>206 815</u> 182 485
226-103-1800	13015-2012									
226-103-1801	-1		1	720	<u>24 250</u> 19 627	<u>25 131</u> 19 627	<u>26 012</u> 19 627	<u>27 422</u> 19 627	<u>20 923</u> 19 627	<u>24 250</u> 19 627
226-103-1802	-2		1	960	<u>32 016</u> 25 858	<u>33 191</u> 25 858	<u>34 366</u> 25 858	<u>36 246</u> 25 858	<u>27 580</u> 25 858	<u>32 016</u> 25 858
226-103-1803	-3		1	1130	<u>47 542</u> 40 101	<u>48 925</u> 40 101	<u>50 308</u> 40 101	<u>52 521</u> 40 101	<u>42 320</u> 40 101	<u>47 542</u> 40 101

226-104-0100	13015-2012									
226-104-0101	-42		1	71200	<u>10 795 943</u> 9 772 578	<u>10 657 957</u> 9 772 578	<u>10 449 526</u> 9 772 578	<u>10 630 360</u> 9 772 578	<u>10 768 346</u> 9 772 578	
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 861 913</u> 2 581 217	<u>2 823 735</u> 2 581 217	<u>2 766 065</u> 2 581 217	<u>2 816 099</u> 2 581 217	<u>2 854 277</u> 2 581 217	
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 387 029</u> 3 093 757	<u>3 348 463</u> 3 093 757	<u>3 290 208</u> 3 093 757	<u>3 340 750</u> 3 093 757	<u>3 379 316</u> 3 093 757	
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 480 594</u> 3 154 707	<u>3 436 795</u> 3 154 707	<u>3 370 636</u> 3 154 707	<u>3 428 036</u> 3 154 707	<u>3 471 834</u> 3 154 707	

226-104-0100	13015-2012							
226-104-0101	-42		1	71200	<u>10 906 331</u> 9 772 578	<u>11 127 108</u> 9 772 578	<u>10 092 216</u> 9 772 578	<u>10 630 360</u> 9 772 578
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 892 456</u> 2 581 217	<u>2 953 542</u> 2 581 217	<u>2 667 202</u> 2 581 217	<u>2 816 099</u> 2 581 217
226-104-0105	-22,16		1	19900	<u>3 417 882</u> 3 093 757	<u>3 479 588</u> 3 093 757	<u>3 190 342</u> 3 093 757	<u>3 340 750</u> 3 093 757
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 515 633</u> 3 154 707	<u>3 585 711</u> 3 154 707	<u>3 257 220</u> 3 154 707	<u>3 428 036</u> 3 154 707

226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 815 091</u> 5 328 593	<u>5 555 872</u> 5 328 593	<u>6 005 053</u> 5 328 593	<u>6 268 079</u> 5 328 593	<u>5 742 028</u> 5 328 593
226-104-0110	-42		1	62500	<u>10 281 341</u> 9 462 246	<u>9 851 603</u> 9 462 246	<u>10 596 266</u> 9 462 246	<u>11 032 316</u> 9 462 246	<u>10 160 216</u> 9 462 246
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 122 152</u> 2 880 129	<u>2 996 324</u> 2 880 129	<u>3 214 362</u> 2 880 129	<u>3 342 037</u> 2 880 129	<u>3 086 686</u> 2 880 129
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 697 299</u> 3 414 359	<u>3 550 844</u> 3 414 359	<u>3 804 625</u> 3 414 359	<u>3 953 231</u> 3 414 359	<u>3 656 019</u> 3 414 359
226-104-0120	-33		1	36500	<u>6 162 915</u> 5 681 454	<u>5 911 948</u> 5 681 454	<u>6 346 832</u> 5 681 454	<u>6 601 485</u> 5 681 454	<u>6 092 178</u> 5 681 454
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 731 122</u> 1 566 762	<u>1 640 361</u> 1 566 762	<u>1 797 634</u> 1 566 762	<u>1 889 728</u> 1 566 762	<u>1 705 540</u> 1 566 762
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 189 253</u> 1 983 307	<u>2 075 802</u> 1 983 307	<u>2 272 393</u> 1 983 307	<u>2 387 511</u> 1 983 307	<u>2 157 276</u> 1 983 307
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 729 829</u> 2 480 679	<u>2 593 688</u> 2 480 679	<u>2 829 598</u> 2 480 679	<u>2 967 738</u> 2 480 679	<u>2 691 457</u> 2 480 679
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 402 091</u> 3 079 492	<u>3 224 008</u> 3 079 492	<u>3 532 596</u> 3 079 492	<u>3 713 295</u> 3 079 492	<u>3 351 897</u> 3 079 492
226-104-0125	24		1	29600	<u>3 979 608</u> 3 609 129	<u>3 776 084</u> 3 609 129	<u>4 128 757</u> 3 609 129	<u>4 335 270</u> 3 609 129	<u>3 922 243</u> 3 609 129
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 541 466</u> 5 966 626	<u>6 230 679</u> 5 966 626	<u>6 769 220</u> 5 966 626	<u>7 084 572</u> 5 966 626	<u>6 453 869</u> 5 966 626
226-104-0127	42		1	63250	<u>10 238 977</u> 9 413 303	<u>9 804 082</u> 9 413 303	<u>10 557 681</u> 9 413 303	<u>10 998 964</u> 9 413 303	<u>10 116 399</u> 9 413 303
226-104-0200	13015-2012								

226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 526 109</u> 5 328 593	<u>5 829 703</u> 5 328 593	<u>5 527 762</u> 5 328 593	<u>5 500 921</u> 5 328 593	<u>5 500 921</u> 5 328 593
226-104-0110	-42		1	62500	<u>9 802 260</u> 9 462 246	<u>10 305 566</u> 9 462 246	<u>9 805 001</u> 9 462 246	<u>9 760 504</u> 9 462 246	<u>9 760 504</u> 9 462 246
226-104-0118	-21		1	18300	<u>2 981 877</u> 2 880 129	<u>3 129 245</u> 2 880 129	<u>2 982 679</u> 2 880 129	<u>2 969 650</u> 2 880 129	<u>2 969 650</u> 2 880 129
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 534 028</u> 3 414 359	<u>3 705 555</u> 3 414 359	<u>3 534 962</u> 3 414 359	<u>3 519 797</u> 3 414 359	<u>3 519 797</u> 3 414 359
226-104-0120	-33		1	36500	<u>5 883 132</u> 5 681 454	<u>6 177 063</u> 5 681 454	<u>5 884 733</u> 5 681 454	<u>5 858 746</u> 5 681 454	<u>5 858 746</u> 5 681 454
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 629 940</u> 1 566 762	<u>1 736 238</u> 1 566 762	<u>1 630 519</u> 1 566 762	<u>1 621 121</u> 1 566 762	<u>1 621 121</u> 1 566 762
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 062 776</u> 1 983 307	<u>2 195 649</u> 1 983 307	<u>2 063 499</u> 1 983 307	<u>2 051 752</u> 1 983 307	<u>2 051 752</u> 1 983 307
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 578 056</u> 2 480 679	<u>2 737 504</u> 2 480 679	<u>2 578 925</u> 2 480 679	<u>2 564 828</u> 2 480 679	<u>2 564 828</u> 2 480 679
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 203 560</u> 3 079 492	<u>3 412 130</u> 3 079 492	<u>3 204 696</u> 3 079 492	<u>3 186 256</u> 3 079 492	<u>3 186 256</u> 3 079 492
226-104-0125	24		1	29600	<u>3 752 715</u> 3 609 129	<u>3 991 081</u> 3 609 129	<u>3 754 013</u> 3 609 129	<u>3 732 939</u> 3 609 129	<u>3 732 939</u> 3 609 129
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 194 995</u> 5 966 626	<u>6 558 986</u> 5 966 626	<u>6 196 977</u> 5 966 626	<u>6 164 797</u> 5 966 626	<u>6 164 797</u> 5 966 626
226-104-0127	42		1	63250	<u>9 754 147</u> 9 413 303	<u>10 263 493</u> 9 413 303	<u>9 756 921</u> 9 413 303	<u>9 711 890</u> 9 413 303	<u>9 711 890</u> 9 413 303
226-104-0200	13015-2012								

226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 873 541</u> 5 328 593	<u>5 800 478</u> 5 328 593	<u>5 690 115</u> 5 328 593	<u>5 785 865</u> 5 328 593	<u>5 858 928</u> 5 328 593
226-104-0110	-42		1	62500	<u>10 378 241</u> 9 462 246	<u>10 257 116</u> 9 462 246	<u>10 074 154</u> 9 462 246	<u>10 232 891</u> 9 462 246	<u>10 354 016</u> 9 462 246
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 150 524</u> 2 880 129	<u>3 115 059</u> 2 880 129	<u>3 061 487</u> 2 880 129	<u>3 107 966</u> 2 880 129	<u>3 143 431</u> 2 880 129
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 730 322</u> 3 414 359	<u>3 689 043</u> 3 414 359	<u>3 626 689</u> 3 414 359	<u>3 680 787</u> 3 414 359	<u>3 722 067</u> 3 414 359
226-104-0120	-33		1	36500	<u>6 219 505</u> 5 681 454	<u>6 148 768</u> 5 681 454	<u>6 041 918</u> 5 681 454	<u>6 134 621</u> 5 681 454	<u>6 205 358</u> 5 681 454
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 751 587</u> 1 566 762	<u>1 726 006</u> 1 566 762	<u>1 687 364</u> 1 566 762	<u>1 720 889</u> 1 566 762	<u>1 746 471</u> 1 566 762
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 214 835</u> 1 983 307	<u>2 182 858</u> 1 983 307	<u>2 134 556</u> 1 983 307	<u>2 176 462</u> 1 983 307	<u>2 208 439</u> 1 983 307
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 760 527</u> 2 480 679	<u>2 722 155</u> 2 480 679	<u>2 664 192</u> 2 480 679	<u>2 714 480</u> 2 480 679	<u>2 752 853</u> 2 480 679
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 442 247</u> 3 079 492	<u>3 392 052</u> 3 079 492	<u>3 316 233</u> 3 079 492	<u>3 382 014</u> 3 079 492	<u>3 432 208</u> 3 079 492
226-104-0125	24		1	29600	<u>4 025 500</u> 3 609 129	<u>3 968 135</u> 3 609 129	<u>3 881 484</u> 3 609 129	<u>3 956 662</u> 3 609 129	<u>4 014 027</u> 3 609 129
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 611 544</u> 5 966 626	<u>6 523 947</u> 5 966 626	<u>6 391 628</u> 5 966 626	<u>6 506 427</u> 5 966 626	<u>6 594 025</u> 5 966 626
226-104-0127	42		1	63250	<u>10 337 040</u> 9 413 303	<u>10 214 461</u> 9 413 303	<u>10 029 303</u> 9 413 303	<u>10 189 946</u> 9 413 303	<u>10 312 524</u> 9 413 303
226-104-0200	13015-2012								

226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 931 991</u> 5 328 593	<u>6 048 891</u> 5 328 593	<u>5 500 921</u> 5 328 593	<u>5 785 865</u> 5 328 593
226-104-0110	-42		1	62500	<u>10 475 141</u> 9 462 246	<u>10 668 941</u> 9 462 246	<u>9 760 504</u> 9 462 246	<u>10 232 891</u> 9 462 246
226-104-0118	-21		1	18300	<u>3 178 896</u> 2 880 129	<u>3 235 641</u> 2 880 129	<u>2 969 650</u> 2 880 129	<u>3 107 966</u> 2 880 129
226-104-0119	-24		1	21300	<u>3 763 346</u> 3 414 359	<u>3 829 393</u> 3 414 359	<u>3 519 797</u> 3 414 359	<u>3 680 787</u> 3 414 359
226-104-0120	-33		1	36500	<u>6 276 095</u> 5 681 454	<u>6 389 274</u> 5 681 454	<u>5 858 746</u> 5 681 454	<u>6 134 621</u> 5 681 454
226-104-0121	12		1	13200	<u>1 772 053</u> 1 566 762	<u>1 812 983</u> 1 566 762	<u>1 621 121</u> 1 566 762	<u>1 720 889</u> 1 566 762
226-104-0122	15		1	16500	<u>2 240 416</u> 1 983 307	<u>2 291 580</u> 1 983 307	<u>2 051 752</u> 1 983 307	<u>2 176 462</u> 1 983 307
226-104-0123	18		1	19800	<u>2 791 225</u> 2 480 679	<u>2 852 621</u> 2 480 679	<u>2 564 828</u> 2 480 679	<u>2 714 480</u> 2 480 679
226-104-0124	21		1	25900	<u>3 482 402</u> 3 079 492	<u>3 562 713</u> 3 079 492	<u>3 186 256</u> 3 079 492	<u>3 382 014</u> 3 079 492
226-104-0125	24		1	29600	<u>4 071 392</u> 3 609 129	<u>4 163 175</u> 3 609 129	<u>3 732 939</u> 3 609 129	<u>3 956 662</u> 3 609 129
226-104-0126	33		1	45200	<u>6 681 623</u> 5 966 626	<u>6 821 779</u> 5 966 626	<u>6 164 797</u> 5 966 626	<u>6 506 427</u> 5 966 626
226-104-0127	42		1	63250	<u>10 435 103</u> 9 413 303	<u>10 631 228</u> 9 413 303	<u>9 711 890</u> 9 413 303	<u>10 189 946</u> 9 413 303
226-104-0200	13015-2012							

226-104-0204	98		1	25600	<u>2 643 279</u> 2 338 522	<u>2 467 258</u> 2 338 522	<u>2 772 273</u> 2 338 522	<u>2 950 879</u> 2 338 522	<u>2 593 667</u> 2 338 522
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 712 465</u> 5 074 840	<u>5 346 671</u> 5 074 840	<u>5 980 529</u> 5 074 840	<u>6 351 695</u> 5 074 840	<u>5 609 363</u> 5 074 840
226-104-0233	115		1	39500	<u>4 055 005</u> 3 585 235	<u>3 783 410</u> 3 585 235	<u>4 254 038</u> 3 585 235	<u>4 529 621</u> 3 585 235	<u>3 978 454</u> 3 585 235
226-104-0237	135		1	50400	<u>5 164 138</u> 4 564 929	<u>4 817 597</u> 4 564 929	<u>5 418 094</u> 4 564 929	<u>5 769 724</u> 4 564 929	<u>5 066 463</u> 4 564 929

25.

251.

251-3.

251-302.

251-302-0400	33320-2015									
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>19 008</u> 16 950	<u>17 852</u> 16 950	<u>19 867</u> 16 950	<u>21 057</u> 16 950	<u>18 677</u> 16 950	<u>17 713</u> 16 950
251-302-0406	3-		1	280	<u>24 650</u> 22 420	<u>23 452</u> 22 420	<u>25 541</u> 22 420	<u>26 775</u> 22 420	<u>24 307</u> 22 420	<u>23 308</u> 22 420
251-302-0407	3-		1	280	<u>24 650</u> 22 420	<u>23 452</u> 22 420	<u>25 541</u> 22 420	<u>26 775</u> 22 420	<u>24 307</u> 22 420	<u>23 308</u> 22 420

226-104-0204	98		1	25600	<u>2 447 048</u> 2 338 522	<u>2 653 202</u> 2 338 522	<u>2 448 171</u> 2 338 522	<u>2 429 944</u> 2 338 522	<u>2 429 944</u> 2 338 522
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 304 671</u> 5 074 840	<u>5 733 085</u> 5 074 840	<u>5 307 004</u> 5 074 840	<u>5 269 128</u> 5 074 840	<u>5 269 128</u> 5 074 840
226-104-0233	115		1	39500	<u>3 752 226</u> 3 585 235	<u>4 070 315</u> 3 585 235	<u>3 753 958</u> 3 585 235	<u>3 725 836</u> 3 585 235	<u>3 725 836</u> 3 585 235
226-104-0237	135		1	50400	<u>4 777 807</u> 4 564 929	<u>5 183 673</u> 4 564 929	<u>4 780 018</u> 4 564 929	<u>4 744 135</u> 4 564 929	<u>4 744 135</u> 4 564 929

251-302-0400	33320-2015										
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>19 074</u> 16 950	<u>17 721</u> 16 950	<u>17 628</u> 16 950	<u>17 628</u> 16 950	<u>19 272</u> 16 950	<u>18 942</u> 16 950	<u>18 460</u> 16 950
251-302-0406	3-		1	280	<u>24 719</u> 22 420	<u>23 316</u> 22 420	<u>23 219</u> 22 420	<u>23 219</u> 22 420	<u>24 924</u> 22 420	<u>24 582</u> 22 420	<u>24 082</u> 22 420
251-302-0407	3-		1	280	<u>24 719</u> 22 420	<u>23 316</u> 22 420	<u>23 219</u> 22 420	<u>23 219</u> 22 420	<u>24 924</u> 22 420	<u>24 582</u> 22 420	<u>24 082</u> 22 420

226-104-0204	98		1	25600	<u>2 682 970</u> 2 338 522	<u>2 633 357</u> 2 338 522	<u>2 558 415</u> 2 338 522	<u>2 623 434</u> 2 338 522	<u>2 673 047</u> 2 338 522
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 794 946</u> 5 074 840	<u>5 691 845</u> 5 074 840	<u>5 536 107</u> 5 074 840	<u>5 671 224</u> 5 074 840	<u>5 774 326</u> 5 074 840
226-104-0233	115		1	39500	<u>4 116 246</u> 3 585 235	<u>4 039 695</u> 3 585 235	<u>3 924 063</u> 3 585 235	<u>4 024 385</u> 3 585 235	<u>4 100 936</u> 3 585 235
226-104-0237	135		1	50400	<u>5 242 278</u> 4 564 929	<u>5 144 603</u> 4 564 929	<u>4 997 062</u> 4 564 929	<u>5 125 068</u> 4 564 929	<u>5 222 743</u> 4 564 929

251-302-0400	33320-2015									
251-302-0404	3 (1)		1	270	<u>18 876</u> 16 950	<u>19 206</u> 16 950	<u>19 537</u> 16 950	<u>20 065</u> 16 950	<u>17 628</u> 16 950	<u>18 876</u> 16 950
251-302-0406	3-		1	280	<u>24 513</u> 22 420	<u>24 856</u> 22 420	<u>25 199</u> 22 420	<u>25 747</u> 22 420	<u>23 219</u> 22 420	<u>24 513</u> 22 420
251-302-0407	3-		1	280	<u>24 513</u> 22 420	<u>24 856</u> 22 420	<u>25 199</u> 22 420	<u>25 747</u> 22 420	<u>23 219</u> 22 420	<u>24 513</u> 22 420

226-104-0204	98		1	25600	<u>2 722 660</u> 2 338 522	<u>2 802 040</u> 2 338 522	<u>2 429 944</u> 2 338 522	<u>2 623 434</u> 2 338 522
226-104-0214	165		1	53200	<u>5 877 428</u> 5 074 840	<u>6 042 390</u> 5 074 840	<u>5 269 128</u> 5 074 840	<u>5 671 224</u> 5 074 840
226-104-0233	115		1	39500	<u>4 177 487</u> 3 585 235	<u>4 299 968</u> 3 585 235	<u>3 725 836</u> 3 585 235	<u>4 024 385</u> 3 585 235
226-104-0237	135		1	50400	<u>5 320 419</u> 4 564 929	<u>5 476 699</u> 4 564 929	<u>4 744 135</u> 4 564 929	<u>5 125 068</u> 4 564 929

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ
2022 ж. (2-шығарылым)**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 г. (Выпуск 2)**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная