

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нұр-Сұлтан 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год (Выпуск 2)

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Нұр-Сұлтан 2022

Алғы сөз

- | | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 08.06.2022 ж. № 114-НҚ бұйрығымен 10.06.2022 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 08.06.2022 года № 114-НҚ с 10.06.2022 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-2.		1
211-4.		13
211-5.		13
211-6.		14
212.	,	16
212-5.		16
213.		20
213-1.		20
213-3.	,	22
221.		24
221-1.		24
222.	,	26
222-1.	,	26
222-2.	,	30
222-3.	,	30
225.		32
225-1.		32
225-2.		36
226.		40
226-1.		40

21.
211.
211-2.
211-201.

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>11 539</u> 10 704	<u>11 140</u> 10 418	<u>13 662</u>	<u>12 533</u>	<u>9 308</u> 8 621	<u>13 977</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>11 456</u> 10 627	<u>11 060</u> 10 343	<u>13 638</u>	<u>12 518</u>	<u>9 241</u> 8 560	<u>13 951</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>11 375</u> 10 551	<u>10 981</u> 10 269	<u>13 614</u>	<u>12 502</u>	<u>9 175</u> 8 498	<u>13 925</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>11 375</u> 10 551	<u>10 981</u> 10 269	<u>13 614</u>	<u>12 502</u>	<u>9 175</u> 8 498	<u>13 925</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>11 375</u> 10 551	<u>10 981</u> 10 269	<u>13 614</u>	<u>12 502</u>	<u>9 175</u> 8 498	<u>13 925</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>9 933</u> 9 142	<u>9 542</u> 8 861	<u>12 267</u>	<u>11 163</u>	<u>7 749</u> 7 104	<u>12 576</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 787</u> 9 008	<u>9 402</u> 8 732	<u>12 220</u>	<u>11 132</u>	<u>7 636</u> 7 000	<u>12 524</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>9 933</u> 9 142	<u>9 542</u> 8 861	<u>12 267</u>	<u>11 163</u>	<u>7 749</u> 7 104	<u>12 576</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3				
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{10\,423}{9\,715}$	<u>12\,235</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{10\,348}{9\,645}$	<u>12\,221</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{10\,274}{9\,576}$	<u>12\,208</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{10\,274}{9\,576}$	<u>12\,208</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{10\,274}{9\,576}$	<u>12\,208</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{8\,840}{8\,174}$	<u>10\,871</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{8\,711}{8\,054}$	<u>10\,844</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{8\,840}{8\,174}$	<u>10\,871</u>

8.04-08-2021

211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,757}{10\,918}$	$\frac{11\,353}{10\,626}$	$\frac{13\,868}{12\,740}$	$\frac{9\,484}{8\,794}$	$\frac{14\,184}{14\,184}$	
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,673}{10\,840}$	$\frac{11\,272}{10\,550}$	$\frac{13\,844}{12\,724}$	$\frac{9\,416}{8\,731}$	$\frac{14\,158}{14\,158}$	
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,589}{10\,762}$	$\frac{11\,191}{10\,474}$	$\frac{13\,821}{12\,709}$	$\frac{9\,348}{8\,668}$	$\frac{14\,132}{14\,132}$	
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,589}{10\,762}$	$\frac{11\,191}{10\,474}$	$\frac{13\,821}{12\,709}$	$\frac{9\,348}{8\,668}$	$\frac{14\,132}{14\,132}$	
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,589}{10\,762}$	$\frac{11\,191}{10\,474}$	$\frac{13\,821}{12\,709}$	$\frac{9\,348}{8\,668}$	$\frac{14\,132}{14\,132}$	
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{10\,118}{9\,324}$	$\frac{9\,722}{9\,039}$	$\frac{12\,448}{11\,344}$	$\frac{7\,894}{7\,246}$	$\frac{12\,757}{12\,757}$	
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,971}{9\,188}$	$\frac{9\,581}{8\,907}$	$\frac{12\,400}{11\,313}$	$\frac{7\,779}{7\,140}$	$\frac{12\,705}{12\,705}$	
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{10\,118}{9\,324}$	$\frac{9\,722}{9\,039}$	$\frac{12\,448}{11\,344}$	$\frac{7\,894}{7\,246}$	$\frac{12\,757}{12\,757}$	
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,980}{11\,136}$	$\frac{11\,570}{10\,839}$	$\frac{14\,079}{12\,951}$	$\frac{9\,663}{8\,970}$	$\frac{14\,395}{14\,395}$	
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,894}{11\,057}$	$\frac{11\,486}{10\,761}$	$\frac{14\,056}{12\,936}$	$\frac{9\,594}{8\,906}$	$\frac{14\,369}{14\,369}$	

8.04-08-2021

4

211-201-0200	1284-2004 , 300	3				
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{10\ 622}{9\ 909}$	<u>12 442</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{10\ 546}{9\ 838}$	<u>12 428</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{10\ 470}{9\ 768}$	<u>12 414</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{10\ 470}{9\ 768}$	<u>12 414</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{10\ 470}{9\ 768}$	<u>12 414</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{9\ 007}{8\ 337}$	<u>11 052</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{8\ 875}{8\ 215}$	<u>11 025</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{9\ 007}{8\ 337}$	<u>11 052</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3				
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{10\ 823}{10\ 107}$	<u>12 653</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{10\ 746}{10\ 035}$	<u>12 639</u>

211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{11\ 809}{10\ 978}$	$\frac{11\ 404}{10\ 684}$	$\frac{14\ 032}{10\ 978}$	$\frac{12\ 920}{10\ 684}$	$\frac{9\ 526}{8\ 842}$	$\frac{14\ 343}{8\ 842}$
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{11\ 809}{10\ 978}$	$\frac{11\ 404}{10\ 684}$	$\frac{14\ 032}{10\ 978}$	$\frac{12\ 920}{10\ 684}$	$\frac{9\ 526}{8\ 842}$	$\frac{14\ 343}{8\ 842}$
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{11\ 809}{10\ 978}$	$\frac{11\ 404}{10\ 684}$	$\frac{14\ 032}{10\ 978}$	$\frac{12\ 920}{10\ 684}$	$\frac{9\ 526}{8\ 842}$	$\frac{14\ 343}{8\ 842}$
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{10\ 310}{9\ 511}$	$\frac{9\ 907}{9\ 220}$	$\frac{12\ 631}{9\ 220}$	$\frac{11\ 527}{9\ 220}$	$\frac{8\ 042}{7\ 391}$	$\frac{12\ 940}{7\ 391}$
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\ 159}{9\ 373}$	$\frac{9\ 763}{9\ 085}$	$\frac{12\ 584}{9\ 085}$	$\frac{11\ 496}{9\ 085}$	$\frac{7\ 924}{7\ 283}$	$\frac{12\ 888}{7\ 283}$
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{10\ 310}{9\ 511}$	$\frac{9\ 907}{9\ 220}$	$\frac{12\ 631}{9\ 220}$	$\frac{11\ 527}{9\ 220}$	$\frac{8\ 042}{7\ 391}$	$\frac{12\ 940}{7\ 391}$
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{12\ 208}{11\ 359}$	$\frac{11\ 791}{11\ 055}$	$\frac{14\ 294}{11\ 055}$	$\frac{13\ 166}{11\ 055}$	$\frac{9\ 846}{9\ 149}$	$\frac{14\ 610}{9\ 149}$
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{12\ 121}{11\ 278}$	$\frac{11\ 706}{10\ 977}$	$\frac{14\ 270}{10\ 977}$	$\frac{13\ 150}{10\ 977}$	$\frac{9\ 776}{9\ 084}$	$\frac{14\ 584}{9\ 084}$
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{12\ 032}{11\ 196}$	$\frac{11\ 622}{10\ 898}$	$\frac{14\ 247}{10\ 898}$	$\frac{13\ 135}{10\ 898}$	$\frac{9\ 705}{9\ 018}$	$\frac{14\ 558}{9\ 018}$
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{12\ 032}{11\ 196}$	$\frac{11\ 622}{10\ 898}$	$\frac{14\ 247}{10\ 898}$	$\frac{13\ 135}{10\ 898}$	$\frac{9\ 705}{9\ 018}$	$\frac{14\ 558}{9\ 018}$
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{12\ 032}{11\ 196}$	$\frac{11\ 622}{10\ 898}$	$\frac{14\ 247}{10\ 898}$	$\frac{13\ 135}{10\ 898}$	$\frac{9\ 705}{9\ 018}$	$\frac{14\ 558}{9\ 018}$
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{10\ 503}{9\ 701}$	$\frac{10\ 095}{9\ 404}$	$\frac{12\ 819}{9\ 404}$	$\frac{11\ 716}{9\ 404}$	$\frac{8\ 193}{7\ 539}$	$\frac{13\ 128}{7\ 539}$

8.04-08-2021

6

211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{10\ 669}{9\ 963}$	<u>12 626</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{10\ 669}{9\ 963}$	<u>12 626</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{10\ 669}{9\ 963}$	<u>12 626</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{9\ 177}{8\ 504}$	<u>11 235</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\ 043}{8\ 379}$	<u>11 208</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{9\ 177}{8\ 504}$	<u>11 235</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3				
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{11\ 030}{10\ 309}$	<u>12 868</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{10\ 950}{10\ 235}$	<u>12 854</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{10\ 872}{10\ 162}$	<u>12 840</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{10\ 872}{10\ 162}$	<u>12 840</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{10\ 872}{10\ 162}$	<u>12 840</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{9\ 351}{8\ 674}$	<u>11 423</u>

8.04-08-2021

211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\ 350}{9\ 560}$	$\frac{9\ 947}{9\ 266}$	$\frac{12\ 772}{11\ 684}$	$\frac{8\ 073}{7\ 429}$	$\frac{13\ 076}{13\ 128}$	
211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{10\ 503}{9\ 701}$	$\frac{10\ 095}{9\ 404}$	$\frac{12\ 819}{11\ 716}$	$\frac{8\ 193}{7\ 539}$	$\frac{13\ 128}{13\ 128}$	
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{12\ 439}{11\ 586}$	$\frac{12\ 016}{11\ 276}$	$\frac{15\ 485}{13\ 386}$	$\frac{10\ 033}{9\ 332}$	$\frac{16\ 043}{16\ 008}$	
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{12\ 350}{11\ 503}$	$\frac{11\ 931}{11\ 196}$	$\frac{15\ 454}{13\ 370}$	$\frac{9\ 961}{9\ 265}$	$\frac{16\ 008}{16\ 008}$	
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{12\ 262}{11\ 421}$	$\frac{11\ 844}{11\ 115}$	$\frac{15\ 423}{13\ 354}$	$\frac{9\ 889}{9\ 199}$	$\frac{15\ 974}{15\ 974}$	
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{12\ 262}{11\ 421}$	$\frac{11\ 844}{11\ 115}$	$\frac{15\ 423}{13\ 354}$	$\frac{9\ 889}{9\ 199}$	$\frac{15\ 974}{15\ 974}$	
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{12\ 262}{11\ 421}$	$\frac{11\ 844}{11\ 115}$	$\frac{15\ 423}{13\ 354}$	$\frac{9\ 889}{9\ 199}$	$\frac{15\ 974}{15\ 974}$	
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{10\ 701}{9\ 895}$	$\frac{10\ 287}{9\ 592}$	$\frac{13\ 961}{11\ 906}$	$\frac{8\ 347}{7\ 690}$	$\frac{14\ 507}{14\ 507}$	
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\ 545}{9\ 751}$	$\frac{10\ 136}{9\ 452}$	$\frac{13\ 899}{11\ 875}$	$\frac{8\ 225}{7\ 578}$	$\frac{14\ 438}{14\ 438}$	
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{10\ 701}{9\ 895}$	$\frac{10\ 287}{9\ 592}$	$\frac{13\ 961}{11\ 906}$	$\frac{8\ 347}{7\ 690}$	$\frac{14\ 507}{14\ 507}$	
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								

211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 214</u> 8 548	<u>11 396</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>9 351</u> 8 674	<u>11 423</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3				
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>11 240</u> 10 516	<u>13 087</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>11 160</u> 10 441	<u>13 073</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>11 079</u> 10 365	<u>13 060</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>11 079</u> 10 365	<u>13 060</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>11 079</u> 10 365	<u>13 060</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>9 527</u> 8 847	<u>11 614</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 389</u> 8 719	<u>11 587</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>9 527</u> 8 847	<u>11 614</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3				

211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>12 675</u> 11 818	<u>12 246</u> 11 502	<u>15 709</u>	<u>13 610</u>	<u>10 223</u> 9 519	<u>16 267</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>12 585</u> 11 734	<u>12 159</u> 11 420	<u>15 678</u>	<u>13 594</u>	<u>10 150</u> 9 451	<u>16 232</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>12 494</u> 11 649	<u>12 071</u> 11 338	<u>15 647</u>	<u>13 578</u>	<u>10 077</u> 9 383	<u>16 198</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>12 494</u> 11 649	<u>12 071</u> 11 338	<u>15 647</u>	<u>13 578</u>	<u>10 077</u> 9 383	<u>16 198</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>12 494</u> 11 649	<u>12 071</u> 11 338	<u>15 647</u>	<u>13 578</u>	<u>10 077</u> 9 383	<u>16 198</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>10 903</u> 10 094	<u>10 483</u> 9 784	<u>14 156</u>	<u>12 102</u>	<u>8 504</u> 7 844	<u>14 702</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>10 744</u> 9 946	<u>10 330</u> 9 641	<u>14 095</u>	<u>12 070</u>	<u>8 380</u> 7 729	<u>14 633</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>10 903</u> 10 094	<u>10 483</u> 9 784	<u>14 156</u>	<u>12 102</u>	<u>8 504</u> 7 844	<u>14 702</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>12 797</u> 11 937	<u>12 364</u> 11 617	<u>15 823</u>	<u>13 724</u>	<u>10 321</u> 9 615	<u>16 381</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>12 705</u> 11 851	<u>12 276</u> 11 534	<u>15 792</u>	<u>13 708</u>	<u>10 247</u> 9 546	<u>16 347</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>12 614</u> 11 766	<u>12 187</u> 11 451	<u>15 762</u>	<u>13 693</u>	<u>10 174</u> 9 477	<u>16 312</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>12 614</u> 11 766	<u>12 187</u> 11 451	<u>15 762</u>	<u>13 693</u>	<u>10 174</u> 9 477	<u>16 312</u>

211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,455}{10\,726}$	<u>13 311</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,373}{10\,649}$	<u>13 298</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,291}{10\,573}$	<u>13 284</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,291}{10\,573}$	<u>13 284</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,291}{10\,573}$	<u>13 284</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,708}{9\,024}$	<u>11 810</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,566}{8\,893}$	<u>11 783</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{9\,708}{9\,024}$	<u>11 810</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3				
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,564}{10\,834}$	<u>13 425</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,482}{10\,756}$	<u>13 412</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,399}{10\,679}$	<u>13 398</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,399}{10\,679}$	<u>13 398</u>

211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>12 614</u> 11 766	<u>12 187</u> 11 451	<u>15 762</u>	<u>13 693</u>	<u>10 174</u> 9 477	<u>16 312</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>11 006</u> 10 195	<u>10 583</u> 9 882	<u>14 256</u>	<u>12 201</u>	<u>8 584</u> 7 922	<u>14 802</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>10 846</u> 10 046	<u>10 429</u> 9 738	<u>14 194</u>	<u>12 170</u>	<u>8 459</u> 7 807	<u>14 733</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>11 006</u> 10 195	<u>10 583</u> 9 882	<u>14 256</u>	<u>12 201</u>	<u>8 584</u> 7 922	<u>14 802</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>12 797</u> 11 937	<u>12 364</u> 11 617	<u>15 823</u>	<u>13 724</u>	<u>10 321</u> 9 615	<u>16 381</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>12 705</u> 11 851	<u>12 276</u> 11 534	<u>15 792</u>	<u>13 708</u>	<u>10 247</u> 9 546	<u>16 347</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>12 614</u> 11 766	<u>12 187</u> 11 451	<u>15 762</u>	<u>13 693</u>	<u>10 174</u> 9 477	<u>16 312</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>12 614</u> 11 766	<u>12 187</u> 11 451	<u>15 762</u>	<u>13 693</u>	<u>10 174</u> 9 477	<u>16 312</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>12 614</u> 11 766	<u>12 187</u> 11 451	<u>15 762</u>	<u>13 693</u>	<u>10 174</u> 9 477	<u>16 312</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>11 006</u> 10 195	<u>10 583</u> 9 882	<u>14 256</u>	<u>12 201</u>	<u>8 584</u> 7 922	<u>14 802</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>10 846</u> 10 046	<u>10 429</u> 9 738	<u>14 194</u>	<u>12 170</u>	<u>8 459</u> 7 807	<u>14 733</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>11 006</u> 10 195	<u>10 583</u> 9 882	<u>14 256</u>	<u>12 201</u>	<u>8 584</u> 7 922	<u>14 802</u>

211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,399}{10\,679}$	<u>13 398</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,801}{9\,115}$	<u>11 909</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,658}{8\,982}$	<u>11 882</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{9\,801}{9\,115}$	<u>11 909</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3				
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,564}{10\,834}$	<u>13 425</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,482}{10\,756}$	<u>13 412</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,399}{10\,679}$	<u>13 398</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,399}{10\,679}$	<u>13 398</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,399}{10\,679}$	<u>13 398</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{9\,801}{9\,115}$	<u>11 909</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{9\,658}{8\,982}$	<u>11 882</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{9\,801}{9\,115}$	<u>11 909</u>

211-206.

211-206-0100	7392-2014	3							
211-206-0101	7392-2014 , 25- 60	3	1	1360	$\frac{11\,051}{10\,243}$	$\frac{10\,631}{9\,933}$	$\frac{8\,647}{7\,988}$	$\frac{9\,855}{9\,172}$	

211-4.**211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3											
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{11\,359}{10\,484}$	$\frac{10\,896}{10\,142}$	$\frac{16\,130}{13\,881}$	$\frac{8\,707}{7\,996}$	$\frac{16\,728}{9\,302}$	$\frac{10\,039}{9\,302}$	$\frac{13\,561}{9\,302}$		
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500			$\frac{16\,130}{13\,881}$		$\frac{16\,728}{9\,302}$		$\frac{13\,561}{9\,302}$		

211-402.

211-402-0100									
211-402-0101			1	1000	$\frac{8\,126}{7\,532}$	$\frac{7\,817}{7\,304}$	$\frac{6\,358}{5\,873}$	$\frac{7\,246}{6\,744}$	

8.04-08-2021

14

211-5.
211-501.

211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>11 221</u> 10 348	<u>10 757</u> 10 006	<u>16 130</u>	<u>13 881</u>	<u>8 569</u> 7 861	<u>16 728</u>	<u>9 901</u> 9 167

211-6.
211-601.

-

211-601-0100	-	23735-2014	3							
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>16 437</u>	<u>14 038</u>	<u>17 075</u>	<u>13 697</u>	

211-603.

-

-

211-603-0100	-	25607-2009	3							
211-603-0101	0-10		3	1	1450	<u>11 649</u> 10 790	<u>11 201</u> 10 459	<u>9 085</u> 8 385	<u>10 373</u> 9 648	
211-603-0102	0-20		3	1	1450	<u>11 649</u> 10 790	<u>11 201</u> 10 459	<u>9 085</u> 8 385	<u>10 373</u> 9 648	

8.04-08-2021

211-501-0100	31424-2010	3			
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>13 561</u>

211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{11\ 649}{10\ 790}$	$\frac{11\ 201}{10\ 459}$	$\frac{9\ 085}{8\ 385}$	$\frac{10\ 373}{9\ 648}$	
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{11\ 649}{10\ 790}$	$\frac{11\ 201}{10\ 459}$	$\frac{9\ 085}{8\ 385}$	$\frac{10\ 373}{9\ 648}$	

212. _____, _____,
212-5. _____
212-501. _____

[illegible]

212-501-0100	1225-2019					
212-501-0101	, I		1	1000	<u>26 249</u> 24 196	<u>26 249</u> 24 196
212-501-0102	, II		1	1000	<u>26 010</u> 23 961	<u>26 010</u> 23 961
212-501-0103	, I		1	1000	<u>27 111</u> 24 680	<u>26 530</u> 24 680
212-501-0104	, II		1	1000	<u>26 494</u> 24 435	<u>26 494</u> 24 435
212-501-0200	1225-2019					
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 075</u> 23 664	<u>26 075</u> 23 664

212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 841</u> 23 434	<u>25 841</u> 23 434	<u>25 841</u> 23 434	<u>25 841</u> 23 434	<u>25 841</u> 23 434	<u>25 841</u> 23 434
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 416</u> 24 137	<u>26 558</u> 24 137	<u>26 558</u> 24 137	<u>26 190</u> 24 137	<u>26 558</u> 24 137	<u>26 558</u> 24 137
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 314</u> 23 898	<u>26 314</u> 23 898	<u>26 314</u> 23 898	<u>26 314</u> 23 898	<u>26 314</u> 23 898	<u>26 314</u> 23 898
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 807</u> 24 381	<u>26 807</u> 24 381	<u>26 807</u> 24 381	<u>26 807</u> 24 381	<u>26 807</u> 24 381	<u>26 807</u> 24 381
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 807</u> 24 381	<u>26 807</u> 24 381	<u>26 807</u> 24 381	<u>26 807</u> 24 381	<u>26 807</u> 24 381	<u>26 807</u> 24 381
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 775</u> 23 730	<u>25 775</u> 23 730	<u>25 775</u> 23 730	<u>25 775</u> 23 730	<u>25 775</u> 23 730	<u>25 775</u> 23 730
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 544</u> 23 504	<u>25 544</u> 23 504	<u>25 544</u> 23 504	<u>25 544</u> 23 504	<u>25 544</u> 23 504	<u>25 544</u> 23 504

212-503.

-

212-503-0100	-									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 612</u> 29 231	<u>31 754</u> 29 231	<u>31 754</u> 29 231	<u>31 386</u> 29 231	<u>31 754</u> 29 231	<u>31 754</u> 29 231

212-501-0202	, II		1	1000	<u>25 841</u> 23 434	<u>25 841</u> 23 434
212-501-0203	, I		1	1000	<u>26 558</u> 24 137	<u>25 977</u> 24 137
212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 314</u> 23 898	<u>26 314</u> 23 898
212-501-0206	, I		1	1000	<u>26 807</u> 24 381	<u>26 807</u> 24 381
212-501-0207	, II		1	1000	<u>26 807</u> 24 381	<u>26 807</u> 24 381
212-501-0400	1225-2019					
212-501-0401	I		1	1000	<u>25 775</u> 23 730	<u>25 775</u> 23 730
212-501-0402	II		1	1000	<u>25 544</u> 23 504	<u>25 544</u> 23 504

212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000	<u>31 754</u> 29 231	<u>31 173</u> 29 231

212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 661</u> 27 319	<u>29 803</u> 27 319	<u>29 803</u> 27 319	<u>29 435</u> 27 319	<u>29 803</u> 27 319	<u>29 803</u> 27 319
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 589</u> 26 268	<u>28 732</u> 26 268	<u>28 732</u> 26 268	<u>28 363</u> 26 268	<u>28 732</u> 26 268	<u>28 732</u> 26 268

213.**213-1.****213-101.**

213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .									
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>60 136</u> 55 373	<u>73 639</u> 55 373	<u>70 860</u> 55 373	<u>63 851</u> 55 373	<u>75 979</u> 55 373	<u>75 511</u> 55 373	
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .									
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>78 578</u> 73 453	<u>92 081</u> 73 453	<u>89 302</u> 73 453	<u>82 293</u> 73 453	<u>94 421</u> 73 453	<u>93 953</u> 73 453	
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>80 970</u> 75 798	<u>94 473</u> 75 798	<u>91 694</u> 75 798	<u>84 685</u> 75 798	<u>96 812</u> 75 798	<u>96 345</u> 75 798	
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>82 814</u> 77 606	<u>96 317</u> 77 606	<u>93 538</u> 77 606	<u>86 529</u> 77 606	<u>98 657</u> 77 606	<u>98 189</u> 77 606	
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>86 503</u> 81 222	<u>100 005</u> 81 222	<u>97 227</u> 81 222	<u>90 217</u> 81 222	<u>102 345</u> 81 222	<u>101 877</u> 81 222	

8.04-08-2021

212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 803</u> 27 319	<u>29 222</u> 27 319
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 732</u> 26 268	<u>28 150</u> 26 268

213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .				
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>67 367</u> 55 373	<u>62 850</u> 55 373
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .				
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>85 809</u> 73 453	<u>81 292</u> 73 453
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>88 201</u> 75 798	<u>83 684</u> 75 798
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>90 045</u> 77 606	<u>85 528</u> 77 606
213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>93 733</u> 81 222	<u>89 216</u> 81 222

213-101-0405	200	1000	2	2700	<u>92 035</u> 86 646	<u>105 538</u> 86 646	<u>102 759</u> 86 646	<u>95 750</u> 86 646	<u>107 878</u> 86 646	<u>107 410</u> 86 646
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000								
213-101-0602	125	1000	2	2940	<u>87 717</u> 82 094	<u>102 419</u> 82 094	<u>99 394</u> 82 094	<u>91 761</u> 82 094	<u>104 967</u> 82 094	<u>104 458</u> 82 094
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012 ' ,	1000								
213-101-0701	100	1000	2	2940	<u>119 990</u> 113 734	<u>134 693</u> 113 734	<u>131 667</u> 113 734	<u>124 035</u> 113 734	<u>137 241</u> 113 734	<u>136 731</u> 113 734
213-101-0702	125	1000	2	2940	<u>122 756</u> 116 447	<u>137 459</u> 116 447	<u>134 434</u> 116 447	<u>126 801</u> 116 447	<u>140 007</u> 116 447	<u>139 497</u> 116 447
213-101-0703	150	1000	2	2940	<u>126 445</u> 120 063	<u>141 148</u> 120 063	<u>138 122</u> 120 063	<u>130 489</u> 120 063	<u>143 695</u> 120 063	<u>143 186</u> 120 063
213-101-0704	175	1000	2	2940	<u>131 977</u> 125 487	<u>146 680</u> 125 487	<u>143 655</u> 125 487	<u>136 022</u> 125 487	<u>149 228</u> 125 487	<u>148 718</u> 125 487
213-101-0705	200	1000	2	2940	<u>141 198</u> 134 527	<u>155 901</u> 134 527	<u>152 876</u> 134 527	<u>145 243</u> 134 527	<u>158 449</u> 134 527	<u>157 939</u> 134 527

213-3. , ,
213-301.

[illegible]

213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>99 266</u> 86 646	<u>94 749</u> 86 646
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000 .				
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>95 590</u> 82 094	<u>90 671</u> 82 094
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012	1000 .				
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>127 863</u> 113 734	<u>122 945</u> 113 734
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>130 630</u> 116 447	<u>125 711</u> 116 447
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>134 318</u> 120 063	<u>129 399</u> 120 063
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>139 851</u> 125 487	<u>134 932</u> 125 487
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>149 072</u> 134 527	<u>144 153</u> 134 527

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 453</u> 30 917	<u>37 514</u> 30 917	<u>36 546</u> 30 917	<u>34 104</u> 30 917	<u>38 329</u> 30 917	<u>38 166</u> 30 917

22.

221.

221-1.

221-101.

221-101-0100	19804-2012									
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>10 986</u> 10 514	<u>11 952</u> 10 514	<u>11 753</u> 10 514	<u>11 252</u> 10 514	<u>12 856</u> 10 514	<u>12 086</u> 10 514
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>15 068</u> 14 323	<u>16 763</u> 14 323	<u>16 414</u> 14 323	<u>15 534</u> 14 323	<u>18 350</u> 14 323	<u>16 998</u> 14 323

221-102.

					,						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

8.04-08-2021

213-301-0100	() 31360-2007	3				
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>35 329</u> 30 917	<u>33 755</u> 30 917

221-101-0100	19804-2012					
221-101-0103	300 19804-2012		1	228	<u>11 503</u> 10 514	<u>11 180</u> 10 514
221-101-0105	400 19804-2012		1	400	<u>15 976</u> 14 323	<u>15 409</u> 14 323

--	--	--	--	--	--	--

8.04-08-2021

26

221-102-0100	13579-78	3									
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>48 850</u> 45 156	<u>59 157</u> 45 156	<u>57 036</u> 45 156	<u>51 685</u> 45 156	<u>68 802</u> 45 156	<u>60 586</u> 45 156	

221-104.

221-104-0100	956-93										
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2453	<u>65 988</u> 61 935	<u>76 384</u> 61 935	<u>74 245</u> 61 935	<u>68 848</u> 61 935	<u>86 112</u> 61 935	<u>77 826</u> 61 935	
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2450	<u>56 932</u> 53 060	<u>67 316</u> 53 060	<u>65 179</u> 53 060	<u>59 789</u> 53 060	<u>77 032</u> 53 060	<u>68 755</u> 53 060	
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2454	<u>64 060</u> 60 043	<u>74 460</u> 60 043	<u>72 320</u> 60 043	<u>66 921</u> 60 043	<u>84 192</u> 60 043	<u>75 902</u> 60 043	
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>63 952</u> 59 937	<u>74 352</u> 59 937	<u>72 212</u> 59 937	<u>66 813</u> 59 937	<u>84 084</u> 59 937	<u>75 794</u> 59 937	

222.**222-1.****222-101.**

8.04-08-2021

221-102-0100	13579-78	3				
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>54 369</u> 45 156	<u>50 921</u> 45 156

221-104-0100	956-93					
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2453	<u>71 555</u> 61 935	<u>68 078</u> 61 935
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2450	<u>62 493</u> 53 060	<u>59 019</u> 53 060
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2454	<u>69 629</u> 60 043	<u>66 150</u> 60 043
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>69 521</u> 59 937	<u>66 042</u> 59 937

222-101-0100	13015-2012	3								
222-101-0101	(' ') 937-92	3	1	2487	<u>173 702</u> 167 498	<u>184 242</u> 167 498	<u>182 073</u> 167 498	<u>176 602</u> 167 498	<u>194 105</u> 167 498	<u>185 703</u> 167 498

222-102.

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>99 198</u> 94 441	<u>109 794</u> 94 441	<u>107 613</u> 94 441	<u>102 113</u> 94 441	<u>119 708</u> 94 441	<u>111 262</u> 94 441
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>102 570</u> 97 812	<u>112 915</u> 97 812	<u>110 786</u> 97 812	<u>105 415</u> 97 812	<u>122 595</u> 97 812	<u>114 349</u> 97 812
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>110 597</u> 105 616	<u>121 193</u> 105 616	<u>119 013</u> 105 616	<u>113 512</u> 105 616	<u>131 108</u> 105 616	<u>122 662</u> 105 616
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>124 685</u> 119 431	<u>135 268</u> 119 431	<u>133 090</u> 119 431	<u>127 596</u> 119 431	<u>145 170</u> 119 431	<u>136 735</u> 119 431
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>116 245</u> 111 149	<u>126 858</u> 111 149	<u>124 674</u> 111 149	<u>119 165</u> 111 149	<u>136 788</u> 111 149	<u>128 329</u> 111 149
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>166 356</u> 160 280	<u>176 955</u> 160 280	<u>174 774</u> 160 280	<u>169 271</u> 160 280	<u>186 873</u> 160 280	<u>178 424</u> 160 280
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>134 609</u> 129 151	<u>145 225</u> 129 151	<u>143 040</u> 129 151	<u>137 529</u> 129 151	<u>155 159</u> 129 151	<u>146 697</u> 129 151

222-101-0100	13015-2012	3				
222-101-0101	(, ,) 937-92	3	1	2487	<u>179 346</u> 167 498	<u>175 820</u> 167 498

222-102-0100	948-84	3				
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>104 872</u> 94 441	<u>101 328</u> 94 441
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>108 109</u> 97 812	<u>104 648</u> 97 812
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>116 271</u> 105 616	<u>112 727</u> 105 616
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>130 352</u> 119 431	<u>126 812</u> 119 431
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>121 928</u> 111 149	<u>118 378</u> 111 149
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>172 032</u> 160 280	<u>168 486</u> 160 280
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>140 294</u> 129 151	<u>136 742</u> 129 151

222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>168 590</u> 162 491	<u>179 113</u> 162 491	<u>176 948</u> 162 491	<u>171 485</u> 162 491	<u>188 960</u> 162 491	<u>180 572</u> 162 491

222-2. ,
222-202.

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>273 395</u> 265 188	<u>284 117</u> 265 188	<u>281 911</u> 265 188	<u>276 344</u> 265 188	<u>294 150</u> 265 188	<u>285 603</u> 265 188

222-203.

222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>11 072</u> 10 514	<u>12 356</u> 10 514	<u>12 092</u> 10 514	<u>11 425</u> 10 514	<u>13 558</u> 10 514	<u>12 534</u> 10 514
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>14 961</u> 14 314	<u>16 292</u> 14 314	<u>16 018</u> 14 314	<u>15 327</u> 14 314	<u>17 537</u> 14 314	<u>16 476</u> 14 314

8.04-08-2021

222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>174 225</u> 162 491	<u>170 705</u> 162 491

222-202-0100	13015-2012	3				
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>279 136</u> 265 188	<u>275 549</u> 265 188

222-203-0300	949-92	2				
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>11 760</u> 10 514	<u>11 330</u> 10 514
222-203-0400	949-92	2				
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>15 673</u> 14 314	<u>15 228</u> 14 314

8.04-08-2021

32

222-3. , ,
222-301. , ,

222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 107</u> 6 865	<u>7 492</u> 6 865	<u>7 413</u> 6 865	<u>7 213</u> 6 865	<u>7 853</u> 6 865	<u>7 546</u> 6 865	
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>16 233</u> 15 416	<u>18 115</u> 15 416	<u>17 728</u> 15 416	<u>16 751</u> 15 416	<u>19 876</u> 15 416	<u>18 376</u> 15 416	
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>12 991</u> 12 405	<u>14 242</u> 12 405	<u>13 984</u> 12 405	<u>13 335</u> 12 405	<u>15 411</u> 12 405	<u>14 415</u> 12 405	

225.

225-1.

225-101.

225-101-0100	8020-2016										
225-101-0101	7-3		1	130	<u>6 747</u> 6 469	<u>7 298</u> 6 469	<u>7 185</u> 6 469	<u>6 899</u> 6 469	<u>7 814</u> 6 469	<u>7 375</u> 6 469	
225-101-0103	7-9		1	380	<u>10 579</u> 9 944	<u>12 190</u> 9 944	<u>11 858</u> 9 944	<u>11 022</u> 9 944	<u>13 697</u> 9 944	<u>12 413</u> 9 944	

222-301-0100	8717-2016					
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>7 313</u> 6 865	<u>7 184</u> 6 865
222-301-0200	9818-2015	2				
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>17 241</u> 15 416	<u>16 612</u> 15 416
222-301-0300	9818-2015	2				
222-301-0302	2 9818-2015	2	1	295	<u>13 661</u> 12 405	<u>13 243</u> 12 405

225-101-0100	8020-2016					
225-101-0101	7-3		1	130	<u>7 042</u> 6 469	<u>6 858</u> 6 469
225-101-0103	7-9		1	380	<u>11 442</u> 9 944	<u>10 903</u> 9 944

225-101-0104	10-3		1	200	<u>11 295</u> 10 848	<u>12 142</u> 10 848	<u>11 968</u> 10 848	<u>11 528</u> 10 848	<u>12 935</u> 10 848	<u>12 260</u> 10 848
225-101-0105	10-6		1	400	<u>14 300</u> 13 570	<u>15 995</u> 13 570	<u>15 647</u> 13 570	<u>14 767</u> 13 570	<u>17 582</u> 13 570	<u>16 230</u> 13 570
225-101-0106	10-9		1	600	<u>19 317</u> 18 264	<u>21 860</u> 18 264	<u>21 337</u> 18 264	<u>20 017</u> 18 264	<u>24 240</u> 18 264	<u>22 213</u> 18 264
225-101-0108	15-6		1	660	<u>21 635</u> 20 468	<u>24 432</u> 20 468	<u>23 856</u> 20 468	<u>22 404</u> 20 468	<u>27 049</u> 20 468	<u>24 819</u> 20 468
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>30 310</u> 28 591	<u>34 548</u> 28 591	<u>33 676</u> 28 591	<u>31 476</u> 28 591	<u>38 514</u> 28 591	<u>35 136</u> 28 591
225-101-0110	20-6		1	980	<u>31 623</u> 29 901	<u>35 777</u> 29 901	<u>34 922</u> 29 901	<u>32 766</u> 29 901	<u>39 663</u> 29 901	<u>36 352</u> 29 901
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>46 524</u> 43 947	<u>52 796</u> 43 947	<u>51 506</u> 43 947	<u>48 249</u> 43 947	<u>58 666</u> 43 947	<u>53 666</u> 43 947
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>4 550</u> 4 405	<u>4 762</u> 4 405	<u>4 718</u> 4 405	<u>4 608</u> 4 405	<u>4 960</u> 4 405	<u>4 791</u> 4 405
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>17 892</u> 17 035	<u>19 799</u> 17 035	<u>19 406</u> 17 035	<u>18 416</u> 17 035	<u>21 583</u> 17 035	<u>20 063</u> 17 035
225-101-0602	15		1	950	<u>33 304</u> 31 582	<u>37 330</u> 31 582	<u>36 502</u> 31 582	<u>34 412</u> 31 582	<u>41 098</u> 31 582	<u>37 888</u> 31 582
225-101-0603	20		1	1480	<u>49 165</u> 46 536	<u>55 438</u> 46 536	<u>54 147</u> 46 536	<u>50 891</u> 46 536	<u>61 307</u> 46 536	<u>56 307</u> 46 536

225-101-0104	10-3		1	200	<u>11 749</u> 10 848	<u>11 465</u> 10 848
225-101-0105	10-6		1	400	<u>15 208</u> 13 570	<u>14 641</u> 13 570
225-101-0106	10-9		1	600	<u>20 679</u> 18 264	<u>19 828</u> 18 264
225-101-0108	15-6		1	660	<u>23 132</u> 20 468	<u>22 197</u> 20 468
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>32 580</u> 28 591	<u>31 162</u> 28 591
225-101-0110	20-6		1	980	<u>33 847</u> 29 901	<u>32 458</u> 29 901
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>49 883</u> 43 947	<u>47 784</u> 43 947
225-101-0200	8020-2016					
225-101-0201	6		1	50	<u>4 664</u> 4 405	<u>4 593</u> 4 405
225-101-0600	8020-2016					
225-101-0601	10		1	450	<u>18 913</u> 17 035	<u>18 275</u> 17 035
225-101-0602	15		1	950	<u>35 460</u> 31 582	<u>34 113</u> 31 582
225-101-0603	20		1	1480	<u>52 524</u> 46 536	<u>50 426</u> 46 536

225-101-0605	10-1		1	250	<u>13 071</u> 12 534	<u>14 131</u> 12 534	<u>13 913</u> 12 534	<u>13 363</u> 12 534	<u>15 122</u> 12 534	<u>14 277</u> 12 534
225-101-0606	10-2		1	250	<u>16 687</u> 16 079	<u>17 747</u> 16 079	<u>17 529</u> 16 079	<u>16 979</u> 16 079	<u>18 738</u> 16 079	<u>17 894</u> 16 079
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>25 668</u> 24 400	<u>28 550</u> 24 400	<u>27 957</u> 24 400	<u>26 461</u> 24 400	<u>31 247</u> 24 400	<u>28 950</u> 24 400
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>35 891</u> 34 422	<u>38 773</u> 34 422	<u>38 180</u> 34 422	<u>36 684</u> 34 422	<u>41 469</u> 34 422	<u>39 172</u> 34 422
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>44 741</u> 42 311	<u>50 590</u> 42 311	<u>49 386</u> 42 311	<u>46 350</u> 42 311	<u>56 063</u> 42 311	<u>51 401</u> 42 311
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>53 483</u> 50 882	<u>59 332</u> 50 882	<u>58 128</u> 50 882	<u>55 092</u> 50 882	<u>64 805</u> 50 882	<u>60 143</u> 50 882

225-2.**225-201.**

225-201-0100	13015-2012									
225-201-0104	2-80		1	1875	<u>64 537</u> 61 162	<u>72 483</u> 61 162	<u>70 848</u> 61 162	<u>66 723</u> 61 162	<u>79 919</u> 61 162	<u>73 585</u> 61 162
225-201-0106	3-80		1	2828	<u>96 975</u> 91 892	<u>108 960</u> 91 892	<u>106 494</u> 91 892	<u>100 272</u> 91 892	<u>120 175</u> 91 892	<u>110 621</u> 91 892

225-202.

225-101-0605	10-1		1	250	<u>13 638</u> 12 534	<u>13 284</u> 12 534
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 255</u> 16 079	<u>16 900</u> 16 079
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>27 211</u> 24 400	<u>26 247</u> 24 400
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>37 434</u> 34 422	<u>36 470</u> 34 422
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>47 873</u> 42 311	<u>45 917</u> 42 311
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>56 615</u> 50 882	<u>54 659</u> 50 882

225-201-0100	13015-2012					
225-201-0104	2-80		1	1875	<u>68 792</u> 61 162	<u>66 134</u> 61 162
225-201-0106	3-80		1	2828	<u>103 393</u> 91 892	<u>99 383</u> 91 892

225-202-1100	13015-2012	3								
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>130 279</u> 124 905	<u>140 900</u> 124 905	<u>138 714</u> 124 905	<u>133 201</u> 124 905	<u>150 838</u> 124 905	<u>142 372</u> 124 905
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>124 987</u> 119 752	<u>135 476</u> 119 752	<u>133 318</u> 119 752	<u>127 872</u> 119 752	<u>145 291</u> 119 752	<u>136 930</u> 119 752

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>68 703</u> 64 542	<u>79 303</u> 64 542	<u>77 122</u> 64 542	<u>71 619</u> 64 542	<u>89 221</u> 64 542	<u>80 772</u> 64 542
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>61 350</u> 57 334	<u>71 950</u> 57 334	<u>69 769</u> 57 334	<u>64 266</u> 57 334	<u>81 868</u> 57 334	<u>73 419</u> 57 334
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>120 593</u> 115 405	<u>131 231</u> 115 405	<u>129 042</u> 115 405	<u>123 519</u> 115 405	<u>141 185</u> 115 405	<u>132 705</u> 115 405
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>187 303</u> 180 804	<u>197 954</u> 180 804	<u>195 762</u> 180 804	<u>190 233</u> 180 804	<u>207 920</u> 180 804	<u>199 430</u> 180 804
225-203-0500	13015-2012	3								
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>175 252</u> 168 956	<u>186 025</u> 168 956	<u>183 808</u> 168 956	<u>178 215</u> 168 956	<u>196 106</u> 168 956	<u>187 518</u> 168 956

225-204.

225-202-1100	13015-2012	3				
225-202-1102	3 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>135 966</u> 124 905	<u>132 413</u> 124 905
225-202-1104	8 / 2 13015-2012	3	1	2475	<u>130 604</u> 119 752	<u>127 095</u> 119 752

225-203-0100	13015-2012	3				
225-203-0101	3 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>74 379</u> 64 542	<u>70 833</u> 64 542
225-203-0102	5 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>67 026</u> 57 334	<u>63 480</u> 57 334
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>126 290</u> 115 405	<u>122 731</u> 115 405
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>193 007</u> 180 804	<u>189 444</u> 180 804
225-203-0500	13015-2012	3				
225-203-0501	13015-2012	3	1	2542	<u>181 021</u> 168 956	<u>177 417</u> 168 956

225-204-0300	2387-2013									
225-204-0304	95-3		1	800	<u>62 441</u> 60 317	<u>65 832</u> 60 317	<u>65 134</u> 60 317	<u>63 374</u> 60 317	<u>69 004</u> 60 317	<u>66 302</u> 60 317
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>63 195</u> 60 830	<u>67 433</u> 60 830	<u>66 561</u> 60 830	<u>64 360</u> 60 830	<u>71 398</u> 60 830	<u>68 020</u> 60 830
225-204-0307	105		1	1175	<u>92 390</u> 89 256	<u>97 370</u> 89 256	<u>96 345</u> 89 256	<u>93 760</u> 89 256	<u>102 029</u> 89 256	<u>98 060</u> 89 256
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>83 137</u> 80 185	<u>88 117</u> 80 185	<u>87 092</u> 80 185	<u>84 507</u> 80 185	<u>92 777</u> 80 185	<u>88 807</u> 80 185
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>75 926</u> 73 172	<u>80 694</u> 73 172	<u>79 713</u> 73 172	<u>77 238</u> 73 172	<u>85 156</u> 73 172	<u>81 355</u> 73 172
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>312 431</u> 302 311	<u>327 476</u> 302 311	<u>324 380</u> 302 311	<u>316 569</u> 302 311	<u>341 554</u> 302 311	<u>329 562</u> 302 311
225-204-0600	937-92									
225-204-0601	1		1	800	<u>88 572</u> 85 935	<u>91 962</u> 85 935	<u>91 265</u> 85 935	<u>89 504</u> 85 935	<u>95 135</u> 85 935	<u>92 432</u> 85 935
225-204-0602	2		1	675	<u>78 169</u> 75 877	<u>81 030</u> 75 877	<u>80 441</u> 75 877	<u>78 956</u> 75 877	<u>83 707</u> 75 877	<u>81 426</u> 75 877
225-204-0603	3		1	550	<u>65 391</u> 63 490	<u>67 722</u> 63 490	<u>67 242</u> 63 490	<u>66 032</u> 63 490	<u>69 903</u> 63 490	<u>68 045</u> 63 490
225-204-0604	4		1	475	<u>59 420</u> 57 721	<u>61 433</u> 57 721	<u>61 019</u> 57 721	<u>59 974</u> 57 721	<u>63 317</u> 57 721	<u>61 712</u> 57 721

226.

226-1.

225-204-0300	2387-2013					
225-204-0304	95-3		1	800	<u>64 257</u> 60 317	<u>63 123</u> 60 317
225-204-0305	95-3,5		1	1000	<u>65 464</u> 60 830	<u>64 046</u> 60 830
225-204-0307	105		1	1175	<u>95 057</u> 89 256	<u>93 391</u> 89 256
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>85 804</u> 80 185	<u>84 138</u> 80 185
225-204-0311	110-3,5		1	1125	<u>78 480</u> 73 172	<u>76 885</u> 73 172
225-204-0317	164-12		1	3550	<u>320 487</u> 302 311	<u>315 454</u> 302 311
225-204-0600	937-92					
225-204-0601	1		1	800	<u>90 387</u> 85 935	<u>89 253</u> 85 935
225-204-0602	2		1	675	<u>79 701</u> 75 877	<u>78 744</u> 75 877
225-204-0603	3		1	550	<u>66 639</u> 63 490	<u>65 859</u> 63 490
225-204-0604	4		1	475	<u>60 498</u> 57 721	<u>59 825</u> 57 721

8.04-08-2021

42

226-102.

226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>255 888</u> 246 146	<u>273 688</u> 246 146	<u>270 026</u> 246 146	<u>260 785</u> 246 146	<u>290 345</u> 246 146	<u>276 156</u> 246 146
226-102-0206	18		1	5400	<u>339 884</u> 327 145	<u>362 770</u> 327 145	<u>358 061</u> 327 145	<u>346 180</u> 327 145	<u>384 185</u> 327 145	<u>365 943</u> 327 145
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>256 390</u> 246 637	<u>274 190</u> 246 637	<u>270 527</u> 246 637	<u>261 286</u> 246 637	<u>290 846</u> 246 637	<u>276 657</u> 246 637
226-102-0302	-18		1	5400	<u>344 328</u> 331 501	<u>367 213</u> 331 501	<u>362 504</u> 331 501	<u>350 623</u> 331 501	<u>388 628</u> 331 501	<u>370 386</u> 331 501
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>113 022</u> 107 997	<u>123 605</u> 107 997	<u>121 427</u> 107 997	<u>115 933</u> 107 997	<u>133 507</u> 107 997	<u>125 072</u> 107 997
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>114 511</u> 109 471	<u>125 038</u> 109 471	<u>122 872</u> 109 471	<u>117 407</u> 109 471	<u>134 889</u> 109 471	<u>126 497</u> 109 471

226-102-0200	13015-2012					
226-102-0205	14		1	4200	<u>265 420</u> 246 146	<u>259 466</u> 246 146
226-102-0206	18		1	5400	<u>352 140</u> 327 145	<u>344 484</u> 327 145
226-102-0300	25912-2015					
226-102-0301	-14		1	4200	<u>265 921</u> 246 637	<u>259 967</u> 246 637
226-102-0302	-18		1	5400	<u>356 583</u> 331 501	<u>348 927</u> 331 501
226-102-0600	21924.0-84	3				
226-102-0601	10 , 21924.0-84	3	1	2497	<u>118 689</u> 107 997	<u>115 149</u> 107 997
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>120 148</u> 109 471	<u>116 626</u> 109 471

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
АТЫРАУ ОБЛЫСЫ
2022 ж. (2-шығарылым)**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 г. (Выпуск 2)**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная