

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

**Нұр-Сұлтан 2022**

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2022 жыл (2-шығарылым)**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1  
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2022**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Нұр-Сұлтан 2022**

## **Алғы сөз**

- |                                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН                                      | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ                                                                                                                                                                                       |
| 2 ҰСЫНҒАН                                        | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 08.06.2022 ж. № 114-НҚ бұйрығымен 10.06.2022 ж. бастап                                                                                                  |

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

- |                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 РАЗРАБОТАН                    | АО «КазНИИСА»                                                                                                                                                                                       |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН                   | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 08.06.2022 года № 114-НҚ с 10.06.2022 г.                                                                                                  |

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

211.	-	1
211-2.		1
211-4.		13
211-5.		13
211-6.		15
212.	,	17
212-5.		17
213.		21
213-1.		21
221.		24
221-1.		24
222.	,	27
222-1.	,	27
222-2.	,	29
222-3.	,	31
225.		31
225-1.		33
225-2.		35
226.		37
226-1.		37



,

21.  
211.  
211-2.  
211-201.

-

211-201-0100	1284-2004 , 200	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{9\ 385}{8\ 389}$	<u>12 191</u>	$\frac{6\ 176}{4\ 585}$	<u>12 410</u>	<u>13 284</u>	$\frac{14\ 572}{13\ 783}$	<u>10 174</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{9\ 272}{8\ 284}$	<u>12 104</u>	$\frac{6\ 178}{4\ 598}$	<u>12 321</u>	<u>13 189</u>	$\frac{14\ 376}{13\ 594}$	<u>10 101</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{9\ 281}{8\ 299}$	<u>12 017</u>	$\frac{6\ 134}{4\ 565}$	<u>12 232</u>	<u>13 094</u>	$\frac{14\ 364}{13\ 586}$	<u>10 028</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{9\ 281}{8\ 299}$	<u>12 017</u>	$\frac{6\ 134}{4\ 565}$	<u>12 232</u>	<u>13 094</u>	$\frac{14\ 364}{13\ 586}$	<u>10 028</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{9\ 281}{8\ 299}$	<u>12 017</u>	$\frac{6\ 134}{4\ 565}$	<u>12 232</u>	<u>13 094</u>	$\frac{14\ 364}{13\ 586}$	<u>10 028</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{8\ 246}{7\ 290}$	<u>10 797</u>	$\frac{6\ 089}{4\ 531}$	<u>11 011</u>	<u>11 866</u>	$\frac{13\ 198}{12\ 446}$	<u>8 823</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{8\ 153}{7\ 210}$	<u>10 640</u>	$\frac{6\ 000}{4\ 465}$	<u>10 850</u>	<u>11 693</u>	$\frac{13\ 005}{12\ 264}$	<u>8 694</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{8\ 246}{7\ 290}$	<u>10 797</u>	$\frac{6\ 089}{4\ 531}$	<u>11 011</u>	<u>11 866</u>	$\frac{13\ 198}{12\ 446}$	<u>8 823</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>10 068</u>	<u>13 041</u>	<u>12 337</u>	<u>11 247</u>	<u>10 298</u>	<u>11 825</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>9 811</u>	<u>12 948</u>	<u>12 249</u>	<u>11 167</u>	<u>10 224</u>	<u>11 741</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>9 924</u>	<u>12 855</u>	<u>12 161</u>	<u>11 087</u>	<u>10 151</u>	<u>11 656</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>9 924</u>	<u>12 855</u>	<u>12 161</u>	<u>11 087</u>	<u>10 151</u>	<u>11 656</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>9 924</u>	<u>12 855</u>	<u>12 161</u>	<u>11 087</u>	<u>10 151</u>	<u>11 656</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>8 942</u>	<u>11 629</u>	<u>10 940</u>	<u>9 874</u>	<u>8 944</u>	<u>10 428</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 811</u>	<u>11 459</u>	<u>10 780</u>	<u>9 729</u>	<u>8 814</u>	<u>10 276</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>8 942</u>	<u>11 629</u>	<u>10 940</u>	<u>9 874</u>	<u>8 944</u>	<u>10 428</u>

211-201-0200	1284-2004 , 300	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	$\frac{9\ 556}{8\ 557}$	<u>12 370</u>	$\frac{6\ 270}{4\ 677}$	<u>12 588</u>	<u>13 462</u>	$\frac{14\ 854}{14\ 058}$	<u>10 352</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	$\frac{9\ 441}{8\ 449}$	<u>12 281</u>	$\frac{6\ 272}{4\ 690}$	<u>12 498</u>	<u>13 366</u>	$\frac{14\ 653}{13\ 866}$	<u>10 278</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	$\frac{9\ 451}{8\ 465}$	<u>12 193</u>	$\frac{6\ 227}{4\ 656}$	<u>12 408</u>	<u>13 270</u>	$\frac{14\ 641}{13\ 858}$	<u>10 204</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	$\frac{9\ 451}{8\ 465}$	<u>12 193</u>	$\frac{6\ 227}{4\ 656}$	<u>12 408</u>	<u>13 270</u>	$\frac{14\ 641}{13\ 858}$	<u>10 204</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	$\frac{9\ 451}{8\ 465}$	<u>12 193</u>	$\frac{6\ 227}{4\ 656}$	<u>12 408</u>	<u>13 270</u>	$\frac{14\ 641}{13\ 858}$	<u>10 204</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	$\frac{8\ 395}{7\ 435}$	<u>10 949</u>	$\frac{6\ 182}{4\ 622}$	<u>11 163</u>	<u>12 018</u>	$\frac{13\ 452}{12\ 695}$	<u>8 974</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{8\ 300}{7\ 354}$	<u>10 789</u>	$\frac{6\ 092}{4\ 555}$	<u>11 000</u>	<u>11 843</u>	$\frac{13\ 256}{12\ 510}$	<u>8 843</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	$\frac{8\ 395}{7\ 435}$	<u>10 949</u>	$\frac{6\ 182}{4\ 622}$	<u>11 163</u>	<u>12 018</u>	$\frac{13\ 452}{12\ 695}$	<u>8 974</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{9\ 731}{8\ 728}$	<u>12 551</u>	$\frac{6\ 365}{4\ 771}$	<u>12 770</u>	<u>13 644</u>	$\frac{15\ 140}{14\ 340}$	<u>10 534</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{9\ 613}{8\ 618}$	<u>12 462</u>	$\frac{6\ 368}{4\ 783}$	<u>12 679</u>	<u>13 546</u>	$\frac{14\ 936}{14\ 143}$	<u>10 458</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{9\ 623}{8\ 634}$	<u>12 372</u>	$\frac{6\ 322}{4\ 749}$	<u>12 587</u>	<u>13 449</u>	$\frac{14\ 924}{14\ 135}$	<u>10 383</u>



211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>10 259</u>	<u>13 219</u>	<u>12 515</u>	<u>11 426</u>	<u>10 476</u>	<u>11 989</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>9 997</u>	<u>13 125</u>	<u>12 426</u>	<u>11 344</u>	<u>10 401</u>	<u>11 903</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>10 112</u>	<u>13 030</u>	<u>12 336</u>	<u>11 262</u>	<u>10 326</u>	<u>11 818</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>10 112</u>	<u>13 030</u>	<u>12 336</u>	<u>11 262</u>	<u>10 326</u>	<u>11 818</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>10 112</u>	<u>13 030</u>	<u>12 336</u>	<u>11 262</u>	<u>10 326</u>	<u>11 818</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>9 111</u>	<u>11 780</u>	<u>11 092</u>	<u>10 025</u>	<u>9 096</u>	<u>10 565</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 977</u>	<u>11 608</u>	<u>10 930</u>	<u>9 879</u>	<u>8 963</u>	<u>10 411</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>9 111</u>	<u>11 780</u>	<u>11 092</u>	<u>10 025</u>	<u>9 096</u>	<u>10 565</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>10 454</u>	<u>13 401</u>	<u>12 697</u>	<u>11 608</u>	<u>10 658</u>	<u>12 156</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>10 187</u>	<u>13 305</u>	<u>12 606</u>	<u>11 525</u>	<u>10 582</u>	<u>12 069</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>10 304</u>	<u>13 210</u>	<u>12 516</u>	<u>11 442</u>	<u>10 506</u>	<u>11 982</u>

211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{9\ 623}{8\ 634}$	<u>12 372</u>	$\frac{6\ 322}{4\ 749}$	<u>12 587</u>	<u>13 449</u>	$\frac{14\ 924}{14\ 135}$	<u>10 383</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{9\ 623}{8\ 634}$	<u>12 372</u>	$\frac{6\ 322}{4\ 749}$	<u>12 587</u>	<u>13 449</u>	$\frac{14\ 924}{14\ 135}$	<u>10 383</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{8\ 546}{7\ 584}$	<u>11 104</u>	$\frac{6\ 276}{4\ 715}$	<u>11 318</u>	<u>12 173</u>	$\frac{13\ 711}{12\ 949}$	<u>9 129</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{8\ 450}{7\ 501}$	<u>10 942</u>	$\frac{6\ 184}{4\ 646}$	<u>11 152</u>	<u>11 995</u>	$\frac{13\ 511}{12\ 760}$	<u>8 996</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{8\ 546}{7\ 584}$	<u>11 104</u>	$\frac{6\ 276}{4\ 715}$	<u>11 318</u>	<u>12 173</u>	$\frac{13\ 711}{12\ 949}$	<u>9 129</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{9\ 909}{8\ 903}$	<u>12 737</u>	$\frac{6\ 463}{4\ 866}$	<u>12 955</u>	<u>13 829</u>	$\frac{15\ 433}{14\ 626}$	<u>10 719</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{9\ 789}{8\ 791}$	<u>12 646</u>	$\frac{6\ 465}{4\ 879}$	<u>12 863</u>	<u>13 731</u>	$\frac{15\ 225}{14\ 426}$	<u>10 643</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{9\ 800}{8\ 807}$	<u>12 555</u>	$\frac{6\ 419}{4\ 844}$	<u>12 770</u>	<u>13 632</u>	$\frac{15\ 213}{14\ 417}$	<u>10 566</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{9\ 800}{8\ 807}$	<u>12 555</u>	$\frac{6\ 419}{4\ 844}$	<u>12 770</u>	<u>13 632</u>	$\frac{15\ 213}{14\ 417}$	<u>10 566</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{9\ 800}{8\ 807}$	<u>12 555</u>	$\frac{6\ 419}{4\ 844}$	<u>12 770</u>	<u>13 632</u>	$\frac{15\ 213}{14\ 417}$	<u>10 566</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{8\ 701}{7\ 736}$	<u>11 262</u>	$\frac{6\ 372}{4\ 809}$	<u>11 476</u>	<u>12 331</u>	$\frac{13\ 975}{13\ 208}$	<u>9 287</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{8\ 603}{7\ 651}$	<u>11 097</u>	$\frac{6\ 279}{4\ 739}$	<u>11 308</u>	<u>12 151</u>	$\frac{13\ 771}{13\ 015}$	<u>9 152</u>

211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>10 304</u>	<u>13 210</u>	<u>12 516</u>	<u>11 442</u>	<u>10 506</u>	<u>11 982</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>10 304</u>	<u>13 210</u>	<u>12 516</u>	<u>11 442</u>	<u>10 506</u>	<u>11 982</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>9 283</u>	<u>11 935</u>	<u>11 246</u>	<u>10 180</u>	<u>9 251</u>	<u>10 705</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 147</u>	<u>11 761</u>	<u>11 082</u>	<u>10 032</u>	<u>9 116</u>	<u>10 549</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>9 283</u>	<u>11 935</u>	<u>11 246</u>	<u>10 180</u>	<u>9 251</u>	<u>10 705</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>10 653</u>	<u>13 587</u>	<u>12 883</u>	<u>11 793</u>	<u>10 843</u>	<u>12 326</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>10 380</u>	<u>13 490</u>	<u>12 791</u>	<u>11 709</u>	<u>10 766</u>	<u>12 238</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>10 500</u>	<u>13 392</u>	<u>12 699</u>	<u>11 625</u>	<u>10 688</u>	<u>12 150</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>10 500</u>	<u>13 392</u>	<u>12 699</u>	<u>11 625</u>	<u>10 688</u>	<u>12 150</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>10 500</u>	<u>13 392</u>	<u>12 699</u>	<u>11 625</u>	<u>10 688</u>	<u>12 150</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>9 458</u>	<u>12 093</u>	<u>11 404</u>	<u>10 338</u>	<u>9 409</u>	<u>10 848</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 320</u>	<u>11 917</u>	<u>11 238</u>	<u>10 187</u>	<u>9 271</u>	<u>10 690</u>

211-201-0408	70	3	1	1370	$\frac{8\,701}{7\,736}$	<u>11 262</u>	$\frac{6\,372}{4\,809}$	<u>11 476</u>	<u>12 331</u>	$\frac{13\,975}{13\,208}$	<u>9 287</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	$\frac{10\,091}{9\,081}$	<u>12 926</u>	$\frac{6\,609}{5\,013}$	<u>13 145</u>	<u>14 504</u>	$\frac{15\,731}{14\,919}$	<u>10 908</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	$\frac{9\,968}{8\,967}$	<u>12 834</u>	$\frac{6\,587}{5\,001}$	<u>13 051</u>	<u>14 400</u>	$\frac{15\,519}{14\,714}$	<u>10 830</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	$\frac{9\,979}{8\,983}$	<u>12 741</u>	$\frac{6\,539}{4\,965}$	<u>12 957</u>	<u>14 297</u>	$\frac{15\,507}{14\,706}$	<u>10 752</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	$\frac{9\,979}{8\,983}$	<u>12 741</u>	$\frac{6\,539}{4\,965}$	<u>12 957</u>	<u>14 297</u>	$\frac{15\,507}{14\,706}$	<u>10 752</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	$\frac{9\,979}{8\,983}$	<u>12 741</u>	$\frac{6\,539}{4\,965}$	<u>12 957</u>	<u>14 297</u>	$\frac{15\,507}{14\,706}$	<u>10 752</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	$\frac{8\,859}{7\,891}$	<u>11 423</u>	$\frac{6\,492}{4\,930}$	<u>11 637</u>	<u>12 967</u>	$\frac{14\,245}{13\,472}$	<u>9 448</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{8\,759}{7\,804}$	<u>11 256</u>	$\frac{6\,397}{4\,858}$	<u>11 467</u>	<u>12 778</u>	$\frac{14\,037}{13\,275}$	<u>9 310</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	$\frac{8\,859}{7\,891}$	<u>11 423</u>	$\frac{6\,492}{4\,930}$	<u>11 637</u>	<u>12 967</u>	$\frac{14\,245}{13\,472}$	<u>9 448</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{10\,276}{9\,262}$	<u>13 119</u>	$\frac{6\,656}{5\,063}$	<u>13 338</u>	<u>14 697</u>	$\frac{16\,036}{15\,217}$	<u>11 101</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{10\,151}{9\,146}$	<u>13 025</u>	$\frac{6\,608}{5\,026}$	<u>13 242</u>	<u>14 592</u>	$\frac{15\,819}{15\,009}$	<u>11 022</u>

211-201-0408	70	3	1	1370	<u>9 458</u>	<u>12 093</u>	<u>11 404</u>	<u>10 338</u>	<u>9 409</u>	<u>10 848</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>10 855</u>	<u>14 504</u>	<u>13 072</u>	<u>11 982</u>	<u>11 033</u>	<u>13 714</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>10 578</u>	<u>14 400</u>	<u>12 978</u>	<u>11 897</u>	<u>10 954</u>	<u>13 616</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>10 700</u>	<u>14 297</u>	<u>12 885</u>	<u>11 811</u>	<u>10 875</u>	<u>13 518</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>10 700</u>	<u>14 297</u>	<u>12 885</u>	<u>11 811</u>	<u>10 875</u>	<u>13 518</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>10 700</u>	<u>14 297</u>	<u>12 885</u>	<u>11 811</u>	<u>10 875</u>	<u>13 518</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>9 637</u>	<u>12 967</u>	<u>11 565</u>	<u>10 499</u>	<u>9 570</u>	<u>12 181</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 497</u>	<u>12 778</u>	<u>11 397</u>	<u>10 346</u>	<u>9 430</u>	<u>12 004</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>9 637</u>	<u>12 967</u>	<u>11 565</u>	<u>10 499</u>	<u>9 570</u>	<u>12 181</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>11 062</u>	<u>14 697</u>	<u>13 265</u>	<u>12 175</u>	<u>11 226</u>	<u>14 697</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>10 779</u>	<u>14 592</u>	<u>13 170</u>	<u>12 088</u>	<u>11 145</u>	<u>14 592</u>

211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{10\ 163}{9\ 163}$	<u>12 932</u>	$\frac{6\ 561}{4\ 990}$	<u>13 147</u>	<u>14 487</u>	$\frac{15\ 807}{15\ 000}$	<u>10 943</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{10\ 163}{9\ 163}$	<u>12 932</u>	$\frac{6\ 561}{4\ 990}$	<u>13 147</u>	<u>14 487</u>	$\frac{15\ 807}{15\ 000}$	<u>10 943</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{10\ 163}{9\ 163}$	<u>12 932</u>	$\frac{6\ 561}{4\ 990}$	<u>13 147</u>	<u>14 487</u>	$\frac{15\ 807}{15\ 000}$	<u>10 943</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{9\ 020}{8\ 048}$	<u>11 587</u>	$\frac{6\ 513}{4\ 954}$	<u>11 801</u>	<u>13 131</u>	$\frac{14\ 519}{13\ 742}$	<u>9 613</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{8\ 918}{7\ 960}$	<u>11 418</u>	$\frac{6\ 418}{4\ 882}$	<u>11 629</u>	<u>12 940</u>	$\frac{14\ 308}{13\ 541}$	<u>9 472</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{9\ 020}{8\ 048}$	<u>11 587</u>	$\frac{6\ 513}{4\ 954}$	<u>11 801</u>	<u>13 131</u>	$\frac{14\ 519}{13\ 742}$	<u>9 613</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{11\ 969}{11\ 127}$	<u>13 217</u>	$\frac{17\ 244}{16\ 402}$	<u>13 436</u>	<u>14 795</u>	$\frac{17\ 125}{16\ 285}$	<u>11 200</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{11\ 806}{10\ 972}$	<u>13 123</u>	$\frac{17\ 006}{16\ 172}$	<u>13 340</u>	<u>14 690</u>	$\frac{16\ 887}{16\ 056}$	<u>11 120</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{11\ 798}{10\ 968}$	<u>13 029</u>	$\frac{16\ 998}{16\ 168}$	<u>13 244</u>	<u>14 584</u>	$\frac{16\ 880}{16\ 053}$	<u>11 040</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{11\ 798}{10\ 968}$	<u>13 029</u>	$\frac{16\ 998}{16\ 168}$	<u>13 244</u>	<u>14 584</u>	$\frac{16\ 880}{16\ 053}$	<u>11 040</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{11\ 798}{10\ 968}$	<u>13 029</u>	$\frac{16\ 998}{16\ 168}$	<u>13 244</u>	<u>14 584</u>	$\frac{16\ 880}{16\ 053}$	<u>11 040</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{10\ 407}{9\ 609}$	<u>11 671</u>	$\frac{15\ 548}{14\ 750}$	<u>11 885</u>	<u>13 215</u>	$\frac{15\ 513}{14\ 715}$	<u>9 696</u>

211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>10 904</u>	<u>14 487</u>	<u>13 075</u>	<u>12 001</u>	<u>11 065</u>	<u>14 487</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>10 904</u>	<u>14 487</u>	<u>13 075</u>	<u>12 001</u>	<u>11 065</u>	<u>14 487</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>10 904</u>	<u>14 487</u>	<u>13 075</u>	<u>12 001</u>	<u>11 065</u>	<u>14 487</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>9 820</u>	<u>13 131</u>	<u>11 730</u>	<u>10 663</u>	<u>9 734</u>	<u>13 131</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>9 677</u>	<u>12 940</u>	<u>11 558</u>	<u>10 508</u>	<u>9 592</u>	<u>12 940</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>9 820</u>	<u>13 131</u>	<u>11 730</u>	<u>10 663</u>	<u>9 734</u>	<u>13 131</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>17 936</u>	<u>14 795</u>	<u>13 363</u>	<u>12 274</u>	<u>11 324</u>	<u>14 795</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>17 602</u>	<u>14 690</u>	<u>13 268</u>	<u>12 186</u>	<u>11 243</u>	<u>14 690</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>17 680</u>	<u>14 584</u>	<u>13 172</u>	<u>12 098</u>	<u>11 162</u>	<u>14 584</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>17 680</u>	<u>14 584</u>	<u>13 172</u>	<u>12 098</u>	<u>11 162</u>	<u>14 584</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>17 680</u>	<u>14 584</u>	<u>13 172</u>	<u>12 098</u>	<u>11 162</u>	<u>14 584</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>16 537</u>	<u>13 215</u>	<u>11 814</u>	<u>10 747</u>	<u>9 818</u>	<u>13 215</u>

211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\,255}{9\,469}$	<u>11 501</u>	$\frac{15\,321}{14\,535}$	<u>11 711</u>	<u>13 022</u>	$\frac{15\,286}{14\,501}$	<u>9 555</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	$\frac{10\,407}{9\,609}$	<u>11 671</u>	$\frac{15\,548}{14\,750}$	<u>11 885</u>	<u>13 215</u>	$\frac{15\,513}{14\,715}$	<u>9 696</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	$\frac{11\,969}{11\,127}$	<u>13 217</u>	$\frac{17\,244}{16\,402}$	<u>13 436</u>	<u>14 795</u>	$\frac{17\,125}{16\,285}$	<u>11 200</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	$\frac{11\,806}{10\,972}$	<u>13 123</u>	$\frac{17\,006}{16\,172}$	<u>13 340</u>	<u>14 690</u>	$\frac{16\,887}{16\,056}$	<u>11 120</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	$\frac{11\,798}{10\,968}$	<u>13 029</u>	$\frac{16\,998}{16\,168}$	<u>13 244</u>	<u>14 584</u>	$\frac{16\,880}{16\,053}$	<u>11 040</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	$\frac{11\,798}{10\,968}$	<u>13 029</u>	$\frac{16\,998}{16\,168}$	<u>13 244</u>	<u>14 584</u>	$\frac{16\,880}{16\,053}$	<u>11 040</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	$\frac{11\,798}{10\,968}$	<u>13 029</u>	$\frac{16\,998}{16\,168}$	<u>13 244</u>	<u>14 584</u>	$\frac{16\,880}{16\,053}$	<u>11 040</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	$\frac{10\,407}{9\,609}$	<u>11 671</u>	$\frac{15\,548}{14\,750}$	<u>11 885</u>	<u>13 215</u>	$\frac{15\,513}{14\,715}$	<u>9 696</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{10\,255}{9\,469}$	<u>11 501</u>	$\frac{15\,380}{14\,593}$	<u>11 711</u>	<u>13 022</u>	$\frac{15\,286}{14\,501}$	<u>9 555</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	$\frac{10\,407}{9\,609}$	<u>11 671</u>	$\frac{14\,560}{13\,782}$	<u>11 885</u>	<u>13 215</u>	$\frac{15\,513}{14\,715}$	<u>9 696</u>

211-206.



211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>16 295</u>	<u>13 022</u>	<u>11 641</u>	<u>10 590</u>	<u>9 675</u>	<u>13 022</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>16 537</u>	<u>13 215</u>	<u>11 814</u>	<u>10 747</u>	<u>9 818</u>	<u>13 215</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>17 936</u>	<u>14 795</u>	<u>13 363</u>	<u>12 274</u>	<u>11 324</u>	<u>14 795</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>17 602</u>	<u>14 690</u>	<u>13 268</u>	<u>12 186</u>	<u>11 243</u>	<u>14 690</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>17 680</u>	<u>14 584</u>	<u>13 172</u>	<u>12 098</u>	<u>11 162</u>	<u>14 584</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>17 680</u>	<u>14 584</u>	<u>13 172</u>	<u>12 098</u>	<u>11 162</u>	<u>14 584</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>17 680</u>	<u>14 584</u>	<u>13 172</u>	<u>12 098</u>	<u>11 162</u>	<u>14 584</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>16 537</u>	<u>13 215</u>	<u>11 814</u>	<u>10 747</u>	<u>9 818</u>	<u>13 215</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>16 295</u>	<u>13 022</u>	<u>11 641</u>	<u>10 590</u>	<u>9 675</u>	<u>13 022</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>16 537</u>	<u>13 215</u>	<u>11 814</u>	<u>10 747</u>	<u>9 818</u>	<u>13 215</u>

211-206-0100	7392-2014	3					
211-206-0101	7392-2014 , 25- 60	3	1	1360	$\frac{10\ 949}{10\ 245}$	$\frac{14\ 603}{16\ 405}$	$\frac{16\ 405}{16\ 405}$

**211-4.**  
**211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3												
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{1\ 656}{4\ 068}$	$\frac{4\ 341}{4\ 068}$	$\frac{5\ 748}{4\ 068}$	$\frac{4\ 575}{4\ 068}$	$\frac{6\ 032}{4\ 068}$	$\frac{9\ 351}{4\ 068}$	$\frac{2\ 179}{814}$	$\frac{9\ 351}{814}$	$\frac{6\ 032}{814}$	$\frac{4\ 497}{814}$
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	$\frac{1\ 656}{4\ 068}$	$\frac{4\ 341}{4\ 068}$	$\frac{5\ 748}{4\ 068}$	$\frac{4\ 575}{4\ 068}$	$\frac{6\ 032}{4\ 068}$	$\frac{9\ 351}{4\ 068}$	$\frac{2\ 179}{814}$		$\frac{6\ 032}{814}$	$\frac{4\ 497}{814}$

**211-402.**

211-402-0100							
211-402-0101			1	1000	$\frac{8\ 051}{7\ 533}$	$\frac{10\ 738}{10\ 167}$	$\frac{12\ 062}{6\ 726}$

**211-5.**

				,			
211-401-0100	8736-2014	3					
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 330</u>	<u>2 312</u>	<u>6 032</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>3 330</u>	<u>2 312</u>	<u>6 032</u>

**211-501.**

211-501-0100	31424-2010	3										
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>9 878</u> 8 814	<u>12 502</u>	<u>16 118</u>	<u>12 736</u>	<u>14 192</u>	<u>15 242</u> 14 403	<u>10 340</u>	<u>14 192</u>

**211-6.****211-601.**

-

211-601-0100	- 23735-2014	3										
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>2 357</u>	<u>5 221</u>	<u>6 132</u> 4 339	<u>5 470</u>	<u>7 024</u>	<u>9 975</u>	<u>2 915</u> 1 446	

**211-603.**

-

-

211-603-0100	- 25607-2009	3										
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>11 614</u> 10 864	<u>6 894</u> 5 243	<u>10 377</u>	<u>15 084</u>				
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>11 614</u> 10 864	<u>6 894</u> 5 243	<u>10 377</u>	<u>15 084</u>				
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>11 614</u> 10 864	<u>6 894</u> 5 243	<u>10 377</u>	<u>15 084</u>				

211-501-0100	31424-2010	3						
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>12 658</u>	<u>11 490</u>	<u>10 473</u>	<u>14 192</u>

211-601-0100	- 23735-2014	3								
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>9 975</u>	<u>7 024</u>	<u>5 387</u>	<u>4 142</u>	<u>3 057</u>	<u>7 024</u>

211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>11 614</u> 10 864	<u>6 894</u> 5 243	<u>10 377</u>	<u>15 084</u>

212. ,  
212-5.  
212-501.

212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 027</u> 22 636	<u>25 027</u> 22 636	<u>25 027</u> 22 636	<u>25 027</u> 22 636	<u>25 027</u> 22 636	<u>25 027</u> 22 636	<u>25 027</u> 22 636
212-501-0102	, II		1	1000	<u>24 802</u> 22 416	<u>24 802</u> 22 416	<u>24 802</u> 22 416	<u>24 802</u> 22 416	<u>24 802</u> 22 416	<u>24 802</u> 22 416	<u>24 802</u> 22 416
212-501-0103	, I		1	1000	<u>24 142</u> 23 089	<u>25 488</u> 23 089	<u>25 488</u> 23 089	<u>25 488</u> 23 089	<u>25 488</u> 23 089	<u>25 488</u> 23 089	<u>24 450</u> 23 089
212-501-0104	, II		1	1000	<u>24 142</u> 23 089	<u>25 488</u> 23 089	<u>25 488</u> 23 089	<u>25 488</u> 23 089	<u>25 488</u> 23 089	<u>25 488</u> 23 089	<u>24 450</u> 23 089
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>26 313</u> 23 897	<u>26 313</u> 23 897	<u>26 313</u> 23 897	<u>26 313</u> 23 897	<u>26 313</u> 23 897	<u>26 313</u> 23 897	<u>26 313</u> 23 897
212-501-0202	, II		1	1000	<u>26 076</u> 23 665	<u>26 076</u> 23 665	<u>26 076</u> 23 665	<u>26 076</u> 23 665	<u>26 076</u> 23 665	<u>26 076</u> 23 665	<u>26 076</u> 23 665
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 505</u> 24 375	<u>26 800</u> 24 375	<u>26 800</u> 24 375	<u>26 800</u> 24 375	<u>26 800</u> 24 375	<u>26 800</u> 24 375	<u>25 762</u> 24 375

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	$\frac{25\,027}{22\,636}$	$\frac{25\,027}{22\,636}$	$\frac{25\,027}{22\,636}$	$\frac{25\,027}{22\,636}$	$\frac{25\,027}{22\,636}$	$\frac{25\,027}{22\,636}$
212-501-0102	, II		1	1000	$\frac{24\,802}{22\,416}$	$\frac{24\,802}{22\,416}$	$\frac{24\,802}{22\,416}$	$\frac{24\,802}{22\,416}$	$\frac{24\,802}{22\,416}$	$\frac{24\,802}{22\,416}$
212-501-0103	, I		1	1000	$\frac{25\,488}{23\,089}$	$\frac{25\,488}{23\,089}$	$\frac{25\,488}{23\,089}$	$\frac{25\,217}{23\,089}$	$\frac{24\,539}{23\,089}$	$\frac{25\,014}{23\,089}$
212-501-0104	, II		1	1000	$\frac{25\,488}{23\,089}$	$\frac{25\,488}{23\,089}$	$\frac{25\,488}{23\,089}$	$\frac{25\,217}{23\,089}$	$\frac{24\,539}{23\,089}$	$\frac{25\,014}{23\,089}$
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	$\frac{26\,313}{23\,897}$	$\frac{26\,313}{23\,897}$	$\frac{26\,313}{23\,897}$	$\frac{26\,313}{23\,897}$	$\frac{26\,313}{23\,897}$	$\frac{26\,313}{23\,897}$
212-501-0202	, II		1	1000	$\frac{26\,076}{23\,665}$	$\frac{26\,076}{23\,665}$	$\frac{26\,076}{23\,665}$	$\frac{26\,076}{23\,665}$	$\frac{26\,076}{23\,665}$	$\frac{26\,076}{23\,665}$
212-501-0203	, I		1	1000	$\frac{26\,800}{24\,375}$	$\frac{26\,800}{24\,375}$	$\frac{26\,800}{24\,375}$	$\frac{26\,529}{24\,375}$	$\frac{25\,850}{24\,375}$	$\frac{26\,563}{24\,375}$

212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 505</u> 24 375	<u>26 800</u> 24 375	<u>26 800</u> 24 375	<u>26 800</u> 24 375	<u>26 800</u> 24 375	<u>26 800</u> 24 375	<u>25 762</u> 24 375
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621
212-501-0207	, II		1	1000	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621
212-501-0300	1225-2019										
212-501-0304	, II		1	1000	<u>27 282</u> 26 167	<u>28 628</u> 26 167	<u>28 628</u> 26 167	<u>28 628</u> 26 167	<u>28 628</u> 26 167	<u>28 628</u> 26 167	<u>27 590</u> 26 167
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 583</u> 22 201	<u>24 583</u> 22 201	<u>24 583</u> 22 201	<u>24 583</u> 22 201	<u>24 583</u> 22 201	<u>24 583</u> 22 201	<u>24 583</u> 22 201
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 022</u> 20 943	<u>23 300</u> 20 943	<u>23 300</u> 20 943	<u>23 300</u> 20 943	<u>23 300</u> 20 943	<u>23 300</u> 20 943	<u>22 262</u> 20 943

**212-502.**

212-502-0100	1225-2019										
212-502-0102	, II		1	1000	<u>23 848</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>23 952</u> 22 600

**212-503.**

-



212-501-0204	, II		1	1000	<u>26 800</u> 24 375	<u>26 800</u> 24 375	<u>26 800</u> 24 375	<u>26 529</u> 24 375	<u>25 850</u> 24 375	<u>26 563</u> 24 375
212-501-0206	, I		1	1000	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621
212-501-0207	, II		1	1000	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621	<u>27 051</u> 24 621
212-501-0300	1225-2019									
212-501-0304	, II		1	1000	<u>28 628</u> 26 167	<u>28 628</u> 26 167	<u>28 628</u> 26 167	<u>28 357</u> 26 167	<u>27 679</u> 26 167	<u>28 153</u> 26 167
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 583</u> 22 201	<u>24 583</u> 22 201	<u>24 583</u> 22 201	<u>24 583</u> 22 201	<u>24 583</u> 22 201	<u>24 583</u> 22 201
212-501-0402	II		1	1000	<u>23 300</u> 20 943	<u>23 300</u> 20 943	<u>23 300</u> 20 943	<u>23 029</u> 20 943	<u>22 350</u> 20 943	<u>23 300</u> 20 943

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 719</u> 22 600	<u>24 041</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600

212-503-0100	-	31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>35 683</u> 34 204	<u>36 826</u> 34 204	<u>36 826</u> 34 204	<u>36 826</u> 34 204	<u>36 826</u> 34 204	<u>36 826</u> 34 204	<u>35 787</u> 34 204
212-503-0102	-15		1	1000	<u>33 401</u> 31 966	<u>34 543</u> 31 966	<u>34 543</u> 31 966	<u>34 543</u> 31 966	<u>34 543</u> 31 966	<u>34 543</u> 31 966	<u>33 505</u> 31 966
212-503-0103	-20		1	1000	<u>32 147</u> 30 737	<u>33 289</u> 30 737	<u>33 289</u> 30 737	<u>33 289</u> 30 737	<u>33 289</u> 30 737	<u>33 289</u> 30 737	<u>32 251</u> 30 737

**213.****213-1.****213-101.**

213-101-0300	120 65	530-2012	250	1000 .								
213-101-0302	125			1000 .	2	2700	<u>59 846</u> 55 805	<u>67 483</u> 55 805	<u>67 162</u> 61 926	<u>68 945</u> 55 805	<u>76 419</u> 55 805	<u>67 660</u> 62 415
213-101-0400	120 65	530-2012	250	1000 .								
213-101-0401	100			1000 .	2	2700	<u>78 288</u> 73 885	<u>85 924</u> 73 885	<u>85 604</u> 80 007	<u>87 387</u> 73 885	<u>94 861</u> 73 885	<u>86 102</u> 80 495
213-101-0402	125			1000 .	2	2700	<u>80 680</u> 76 230	<u>88 316</u> 76 230	<u>87 996</u> 82 352	<u>89 779</u> 76 230	<u>97 253</u> 76 230	<u>88 494</u> 82 840
213-101-0403	150			1000 .	2	2700	<u>82 524</u> 78 038	<u>90 161</u> 78 038	<u>89 840</u> 84 160	<u>91 623</u> 78 038	<u>99 097</u> 78 038	<u>90 338</u> 84 648

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>36 826</u> 34 204	<u>36 826</u> 34 204	<u>36 826</u> 34 204	<u>36 554</u> 34 204	<u>35 876</u> 34 204	<u>36 826</u> 34 204
212-503-0102	-15		1	1000	<u>34 543</u> 31 966	<u>34 543</u> 31 966	<u>34 543</u> 31 966	<u>34 272</u> 31 966	<u>33 594</u> 31 966	<u>34 543</u> 31 966
212-503-0103	-20		1	1000	<u>33 289</u> 30 737	<u>33 289</u> 30 737	<u>33 289</u> 30 737	<u>33 018</u> 30 737	<u>32 340</u> 30 737	<u>33 289</u> 30 737

213-101-0300	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>61 854</u> 55 805	<u>76 419</u> 55 805	<u>75 717</u> 55 805	<u>68 620</u> 55 805	<u>64 382</u> 55 805	<u>61 562</u> 55 805
213-101-0400	120 65 , 530-2012 , 250	1000 .								
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>80 296</u> 73 885	<u>94 861</u> 73 885	<u>94 159</u> 73 885	<u>87 062</u> 73 885	<u>82 824</u> 73 885	<u>80 004</u> 73 885
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>82 688</u> 76 230	<u>97 253</u> 76 230	<u>96 551</u> 76 230	<u>89 454</u> 76 230	<u>85 216</u> 76 230	<u>82 395</u> 76 230
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>84 532</u> 78 038	<u>99 097</u> 78 038	<u>98 395</u> 78 038	<u>91 298</u> 78 038	<u>87 060</u> 78 038	<u>84 240</u> 78 038

8.04-08-2021

213-101-0300	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .			
213-101-0302	125	1000 .	2	2700	<u>74 547</u> 55 805
213-101-0400	120 65 ' 530-2012 ' 250	1000 .			
213-101-0401	100	1000 .	2	2700	<u>92 989</u> 73 885
213-101-0402	125	1000 .	2	2700	<u>95 381</u> 76 230
213-101-0403	150	1000 .	2	2700	<u>97 226</u> 78 038

213-101-0404	175	1000	2	2700	<u>86 212</u> 81 654	<u>93 849</u> 81 654	<u>93 529</u> 87 776	<u>95 311</u> 81 654	<u>102 786</u> 81 654	<u>94 027</u> 88 264
213-101-0405	200	1000	2	2700	<u>91 745</u> 87 078	<u>99 382</u> 87 078	<u>99 061</u> 93 200	<u>100 844</u> 87 078	<u>108 318</u> 87 078	<u>99 559</u> 93 688
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000								
213-101-0602	125	1000	2	2940	<u>87 400</u> 82 564	<u>95 716</u> 82 564	<u>95 367</u> 89 230	<u>97 308</u> 82 564	<u>105 447</u> 82 564	<u>95 909</u> 89 762
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012 '	1000								
213-101-0701	100	1000	2	2940	<u>119 674</u> 114 205	<u>127 989</u> 114 205	<u>127 641</u> 120 871	<u>129 582</u> 114 205	<u>137 721</u> 114 205	<u>128 183</u> 121 402
213-101-0702	125	1000	2	2940	<u>122 440</u> 116 917	<u>130 756</u> 116 917	<u>130 407</u> 123 583	<u>132 348</u> 116 917	<u>140 487</u> 116 917	<u>130 949</u> 124 114
213-101-0703	150	1000	2	2940	<u>126 128</u> 120 533	<u>134 444</u> 120 533	<u>134 095</u> 127 199	<u>136 036</u> 120 533	<u>144 175</u> 120 533	<u>134 637</u> 127 730
213-101-0704	175	1000	2	2940	<u>131 661</u> 125 957	<u>139 977</u> 125 957	<u>139 628</u> 132 623	<u>141 569</u> 125 957	<u>149 708</u> 125 957	<u>140 170</u> 133 154
213-101-0705	200	1000	2	2940	<u>140 882</u> 134 997	<u>149 198</u> 134 997	<u>148 849</u> 141 663	<u>150 790</u> 134 997	<u>158 929</u> 134 997	<u>149 391</u> 142 195

22.

221.

221-1.

221-102.

213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>88 220</u> 81 654	<u>102 786</u> 81 654	<u>102 084</u> 81 654	<u>94 986</u> 81 654	<u>90 749</u> 81 654	<u>87 928</u> 81 654
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>93 753</u> 87 078	<u>108 318</u> 87 078	<u>107 616</u> 87 078	<u>100 519</u> 87 078	<u>96 281</u> 87 078	<u>93 461</u> 87 078
213-101-0600	250 120 88 , 530-2012	1000 .								
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>89 587</u> 82 564	<u>105 447</u> 82 564	<u>104 683</u> 82 564	<u>96 954</u> 82 564	<u>92 340</u> 82 564	<u>89 269</u> 82 564
213-101-0700	250 120 88 , 530-2012 ,	1000 .								
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>121 861</u> 114 205	<u>137 721</u> 114 205	<u>136 956</u> 114 205	<u>129 228</u> 114 205	<u>124 614</u> 114 205	<u>121 542</u> 114 205
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>124 627</u> 116 917	<u>140 487</u> 116 917	<u>139 722</u> 116 917	<u>131 994</u> 116 917	<u>127 380</u> 116 917	<u>124 308</u> 116 917
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>128 315</u> 120 533	<u>144 175</u> 120 533	<u>143 411</u> 120 533	<u>135 683</u> 120 533	<u>131 068</u> 120 533	<u>127 997</u> 120 533
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>133 848</u> 125 957	<u>149 708</u> 125 957	<u>148 943</u> 125 957	<u>141 215</u> 125 957	<u>136 601</u> 125 957	<u>133 529</u> 125 957
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>143 069</u> 134 997	<u>158 929</u> 134 997	<u>158 164</u> 134 997	<u>150 436</u> 134 997	<u>145 822</u> 134 997	<u>142 750</u> 134 997

213-101-0404	175	1000 .	2	2700	<u>100 914</u> 81 654
213-101-0405	200	1000 .	2	2700	<u>106 446</u> 87 078
213-101-0600	250 120 88 ' 530-2012	1000 .			
213-101-0602	125	1000 .	2	2940	<u>103 409</u> 82 564
213-101-0700	250 120 88 ' 530-2012 '	1000 .			
213-101-0701	100	1000 .	2	2940	<u>135 682</u> 114 205
213-101-0702	125	1000 .	2	2940	<u>138 449</u> 116 917
213-101-0703	150	1000 .	2	2940	<u>142 137</u> 120 533
213-101-0704	175	1000 .	2	2940	<u>147 670</u> 125 957
213-101-0705	200	1000 .	2	2940	<u>156 891</u> 134 997

221-102-0100	13579-78	3									
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>41 561</u> 38 557	<u>47 700</u> 38 557	<u>71 596</u> 38 557	<u>48 258</u> 38 557	<u>55 045</u> 38 557	<u>68 679</u> 38 557	<u>42 766</u> 38 557

**221-104.**

221-104-0100	956-93										
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2450	<u>62 532</u> 59 101	<u>68 717</u> 59 101	<u>92 790</u> 59 101	<u>69 279</u> 59 101	<u>76 117</u> 59 101	<u>89 851</u> 59 101	<u>63 747</u> 59 101

**222.****222-1.****222-102.**

222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>111 640</u> 107 201	<u>117 951</u> 107 201	<u>142 515</u> 107 201	<u>118 525</u> 107 201	<u>125 502</u> 107 201	<u>139 517</u> 107 201	<u>112 879</u> 107 201
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>103 064</u> 98 846	<u>109 226</u> 98 846	<u>133 210</u> 98 846	<u>109 786</u> 98 846	<u>116 598</u> 98 846	<u>130 282</u> 98 846	<u>104 274</u> 98 846
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>118 448</u> 113 876	<u>124 760</u> 113 876	<u>149 325</u> 113 876	<u>125 334</u> 113 876	<u>132 311</u> 113 876	<u>146 326</u> 113 876	<u>119 688</u> 113 876



221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>59 213</u> 38 557	<u>53 497</u> 38 557	<u>48 072</u> 38 557	<u>45 301</u> 38 557	<u>42 870</u> 38 557	<u>52 545</u> 38 557

221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2450	<u>80 315</u> 59 101	<u>74 557</u> 59 101	<u>69 092</u> 59 101	<u>66 300</u> 59 101	<u>63 851</u> 59 101	<u>73 598</u> 59 101

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>129 786</u> 107 201	<u>123 911</u> 107 201	<u>118 334</u> 107 201	<u>115 485</u> 107 201	<u>112 986</u> 107 201	<u>122 931</u> 107 201
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>120 781</u> 98 846	<u>115 045</u> 98 846	<u>109 599</u> 98 846	<u>106 818</u> 98 846	<u>104 378</u> 98 846	<u>114 089</u> 98 846
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>136 595</u> 113 876	<u>130 719</u> 113 876	<u>125 142</u> 113 876	<u>122 294</u> 113 876	<u>119 795</u> 113 876	<u>129 740</u> 113 876

8.04-08-2021

222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>115 552</u> 111 039	<u>121 856</u> 111 039	<u>146 391</u> 111 039	<u>122 429</u> 111 039	<u>129 397</u> 111 039	<u>143 395</u> 111 039	<u>116 790</u> 111 039
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>128 819</u> 124 040	<u>135 140</u> 124 040	<u>159 744</u> 124 040	<u>135 715</u> 124 040	<u>142 703</u> 124 040	<u>156 740</u> 124 040	<u>130 060</u> 124 040
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>179 061</u> 173 299	<u>185 375</u> 173 299	<u>209 949</u> 173 299	<u>185 949</u> 173 299	<u>192 928</u> 173 299	<u>206 949</u> 173 299	<u>180 301</u> 173 299
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>146 940</u> 141 804	<u>153 264</u> 141 804	<u>177 877</u> 141 804	<u>153 839</u> 141 804	<u>160 830</u> 141 804	<u>174 872</u> 141 804	<u>148 182</u> 141 804
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>168 360</u> 162 824	<u>174 628</u> 162 824	<u>199 025</u> 162 824	<u>175 198</u> 162 824	<u>182 127</u> 162 824	<u>196 047</u> 162 824	<u>169 591</u> 162 824

**222-2.** ,  
**222-202.**

222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>269 070</u> 261 517	<u>275 456</u> 261 517	<u>300 315</u> 261 517	<u>276 037</u> 261 517	<u>283 098</u> 261 517	<u>297 281</u> 261 517	<u>270 324</u> 261 517

**222-203.**

222-203-0100	13015-2012										
222-203-0101	4.4		1	50	<u>4 045</u> 3 921	<u>4 172</u> 3 921	<u>4 663</u> 3 921	<u>4 183</u> 3 921	<u>4 323</u> 3 921	<u>4 603</u> 3 921	<u>4 070</u> 3 921

222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>133 676</u> 111 039	<u>127 808</u> 111 039	<u>122 238</u> 111 039	<u>119 393</u> 111 039	<u>116 897</u> 111 039	<u>126 830</u> 111 039
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>146 994</u> 124 040	<u>141 109</u> 124 040	<u>135 524</u> 124 040	<u>132 671</u> 124 040	<u>130 168</u> 124 040	<u>140 129</u> 124 040
222-102-0106	20 / 948-84	3	1	2501	<u>197 214</u> 173 299	<u>191 337</u> 173 299	<u>185 758</u> 173 299	<u>182 908</u> 173 299	<u>180 408</u> 173 299	<u>190 357</u> 173 299
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>165 122</u> 141 804	<u>159 235</u> 141 804	<u>153 647</u> 141 804	<u>150 793</u> 141 804	<u>148 289</u> 141 804	<u>158 254</u> 141 804
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>186 382</u> 162 824	<u>180 547</u> 162 824	<u>175 008</u> 162 824	<u>172 179</u> 162 824	<u>169 697</u> 162 824	<u>179 575</u> 162 824

222-202-0100	13015-2012	3								
222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>287 433</u> 261 517	<u>281 487</u> 261 517	<u>275 844</u> 261 517	<u>272 961</u> 261 517	<u>270 432</u> 261 517	<u>280 496</u> 261 517

222-203-0100	13015-2012									
222-203-0101	4.4		1	50	<u>4 408</u> 3 921	<u>4 291</u> 3 921	<u>4 179</u> 3 921	<u>4 122</u> 3 921	<u>4 072</u> 3 921	<u>4 271</u> 3 921

222-203-0102	5.2		1	45	<u>4 233</u> 4 109	<u>4 346</u> 4 109	<u>4 788</u> 4 109	<u>4 356</u> 4 109	<u>4 482</u> 4 109	<u>4 734</u> 4 109	<u>4 255</u> 4 109
222-203-0103	5.4		1	67,5	<u>5 561</u> 5 392	<u>5 732</u> 5 392	<u>6 395</u> 5 392	<u>5 747</u> 5 392	<u>5 936</u> 5 392	<u>6 314</u> 5 392	<u>5 595</u> 5 392
222-203-0104	6.2		1	90	<u>6 707</u> 6 494	<u>6 934</u> 6 494	<u>7 818</u> 6 494	<u>6 955</u> 6 494	<u>7 206</u> 6 494	<u>7 711</u> 6 494	<u>6 752</u> 6 494
222-203-0105	6.4		1	134	<u>8 745</u> 8 453	<u>9 084</u> 8 453	<u>10 400</u> 8 453	<u>9 114</u> 8 453	<u>9 488</u> 8 453	<u>10 239</u> 8 453	<u>8 812</u> 8 453
222-203-0300	949-92	2									
222-203-0303	949-92 <sup>8</sup>	2	1	303	<u>10 214</u> 9 741	<u>10 979</u> 9 741	<u>13 956</u> 9 741	<u>11 048</u> 9 741	<u>11 894</u> 9 741	<u>13 593</u> 9 741	<u>10 364</u> 9 741

**222-3.** , ,  
**222-301.** , ,

222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>4 465</u> 4 296	<u>4 695</u> 4 296	<u>5 589</u> 4 296	<u>4 716</u> 4 296	<u>4 970</u> 4 296	<u>5 480</u> 4 296	<u>4 511</u> 4 296
222-301-0200	9818-2015	2									
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	<u>18 391</u> 17 631	<u>19 512</u> 17 631	<u>23 875</u> 17 631	<u>19 614</u> 17 631	<u>20 853</u> 17 631	<u>23 342</u> 17 631	<u>18 611</u> 17 631
222-301-0300	9818-2015	2									
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	<u>13 548</u> 12 983	<u>14 389</u> 12 983	<u>17 661</u> 12 983	<u>14 465</u> 12 983	<u>15 395</u> 12 983	<u>17 261</u> 12 983	<u>13 713</u> 12 983

				,						
222-203-0102	5.2		1	45	$\frac{4\,559}{4\,109}$	$\frac{4\,453}{4\,109}$	$\frac{4\,353}{4\,109}$	$\frac{4\,302}{4\,109}$	$\frac{4\,257}{4\,109}$	$\frac{4\,436}{4\,109}$
222-203-0103	5.4		1	67,5	$\frac{6\,051}{5\,392}$	$\frac{5\,893}{5\,392}$	$\frac{5\,742}{5\,392}$	$\frac{5\,665}{5\,392}$	$\frac{5\,598}{5\,392}$	$\frac{5\,866}{5\,392}$
222-203-0104	6.2		1	90	$\frac{7\,360}{6\,494}$	$\frac{7\,149}{6\,494}$	$\frac{6\,948}{6\,494}$	$\frac{6\,845}{6\,494}$	$\frac{6\,755}{6\,494}$	$\frac{7\,113}{6\,494}$
222-203-0105	6.4		1	134	$\frac{9\,718}{8\,453}$	$\frac{9\,403}{8\,453}$	$\frac{9\,104}{8\,453}$	$\frac{8\,951}{8\,453}$	$\frac{8\,817}{8\,453}$	$\frac{9\,350}{8\,453}$
222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 <sup>8</sup>	2	1	303	$\frac{12\,413}{9\,741}$	$\frac{11\,701}{9\,741}$	$\frac{11\,025}{9\,741}$	$\frac{10\,680}{9\,741}$	$\frac{10\,377}{9\,741}$	$\frac{11\,582}{9\,741}$

				,						
222-301-0100	8717-2016									
222-301-0101	8717-2016		1	91	$\frac{5\,126}{4\,296}$	$\frac{4\,912}{4\,296}$	$\frac{4\,709}{4\,296}$	$\frac{4\,605}{4\,296}$	$\frac{4\,514}{4\,296}$	$\frac{4\,876}{4\,296}$
222-301-0200	9818-2015	2								
222-301-0201	9818-2015	2	1	444	$\frac{21\,614}{17\,631}$	$\frac{20\,570}{17\,631}$	$\frac{19\,580}{17\,631}$	$\frac{19\,074}{17\,631}$	$\frac{18\,630}{17\,631}$	$\frac{20\,397}{17\,631}$
222-301-0300	9818-2015	2								
222-301-0301	9818-2015	2	1	333	$\frac{15\,965}{12\,983}$	$\frac{15\,183}{12\,983}$	$\frac{14\,440}{12\,983}$	$\frac{14\,060}{12\,983}$	$\frac{13\,727}{12\,983}$	$\frac{15\,052}{12\,983}$

**225.**  
**225-1.**  
**225-101.**

225-101-0100	8020-2016										
225-101-0103	7-9		1	380	<u>13 465</u> 12 859	<u>14 424</u> 12 859	<u>18 158</u> 12 859	<u>14 511</u> 12 859	<u>15 572</u> 12 859	<u>17 702</u> 12 859	<u>13 653</u> 12 859
225-101-0106	10-9		1	600	<u>18 211</u> 17 314	<u>19 726</u> 17 314	<u>25 621</u> 17 314	<u>19 863</u> 17 314	<u>21 538</u> 17 314	<u>24 901</u> 17 314	<u>18 508</u> 17 314
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>30 868</u> 29 363	<u>33 392</u> 29 363	<u>43 218</u> 29 363	<u>33 622</u> 29 363	<u>36 412</u> 29 363	<u>42 018</u> 29 363	<u>31 363</u> 29 363
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>47 109</u> 44 854	<u>50 846</u> 44 854	<u>65 388</u> 44 854	<u>51 185</u> 44 854	<u>55 316</u> 44 854	<u>63 612</u> 44 854	<u>47 843</u> 44 854
225-101-0600	8020-2016										
225-101-0601	10		1	450	<u>21 533</u> 20 706	<u>22 669</u> 20 706	<u>27 090</u> 20 706	<u>22 772</u> 20 706	<u>24 028</u> 20 706	<u>26 551</u> 20 706	<u>21 756</u> 20 706
225-101-0602	15		1	950	<u>45 797</u> 44 044	<u>48 195</u> 44 044	<u>57 529</u> 44 044	<u>48 413</u> 44 044	<u>51 064</u> 44 044	<u>56 390</u> 44 044	<u>46 268</u> 44 044
225-101-0603	20		1	1480	<u>92 344</u> 89 201	<u>96 080</u> 89 201	<u>110 622</u> 89 201	<u>96 420</u> 89 201	<u>100 550</u> 89 201	<u>108 847</u> 89 201	<u>93 078</u> 89 201
225-101-0606	10-2		1	250	<u>18 767</u> 18 174	<u>19 398</u> 18 174	<u>21 855</u> 18 174	<u>19 456</u> 18 174	<u>20 154</u> 18 174	<u>21 555</u> 18 174	<u>18 891</u> 18 174
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>51 229</u> 49 613	<u>52 946</u> 49 613	<u>59 627</u> 49 613	<u>53 102</u> 49 613	<u>54 999</u> 49 613	<u>58 811</u> 49 613	<u>51 566</u> 49 613

**225-104.**

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0103	7-9		1	380	<u>16 223</u> 12 859	<u>15 330</u> 12 859	<u>14 482</u> 12 859	<u>14 049</u> 12 859	<u>13 669</u> 12 859	<u>15 181</u> 12 859
225-101-0106	10-9		1	600	<u>22 566</u> 17 314	<u>21 156</u> 17 314	<u>19 817</u> 17 314	<u>19 134</u> 17 314	<u>18 534</u> 17 314	<u>20 921</u> 17 314
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>38 126</u> 29 363	<u>35 776</u> 29 363	<u>33 545</u> 29 363	<u>32 406</u> 29 363	<u>31 406</u> 29 363	<u>35 384</u> 29 363
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>57 852</u> 44 854	<u>54 374</u> 44 854	<u>51 072</u> 44 854	<u>49 386</u> 44 854	<u>47 907</u> 44 854	<u>53 794</u> 44 854
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>24 799</u> 20 706	<u>23 742</u> 20 706	<u>22 738</u> 20 706	<u>22 225</u> 20 706	<u>21 775</u> 20 706	<u>23 565</u> 20 706
225-101-0602	15		1	950	<u>52 692</u> 44 044	<u>50 460</u> 44 044	<u>48 340</u> 44 044	<u>47 258</u> 44 044	<u>46 308</u> 44 044	<u>50 087</u> 44 044
225-101-0603	20		1	1480	<u>103 086</u> 89 201	<u>99 608</u> 89 201	<u>96 307</u> 89 201	<u>94 620</u> 89 201	<u>93 141</u> 89 201	<u>99 028</u> 89 201
225-101-0606	10-2		1	250	<u>20 582</u> 18 174	<u>19 994</u> 18 174	<u>19 437</u> 18 174	<u>19 152</u> 18 174	<u>18 902</u> 18 174	<u>19 897</u> 18 174
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>56 165</u> 49 613	<u>54 567</u> 49 613	<u>53 050</u> 49 613	<u>52 275</u> 49 613	<u>51 595</u> 49 613	<u>54 300</u> 49 613

8.04-08-2021

225-104-0500	30, 35 24547-2016										
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>270 695</u> 262 238	<u>279 531</u> 262 238	<u>313 921</u> 262 238	<u>280 334</u> 262 238	<u>290 102</u> 262 238	<u>309 722</u> 262 238	<u>272 430</u> 262 238

**225-2.****225-203.**

225-203-0100	13015-2012	3									
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>124 196</u> 119 502	<u>130 532</u> 119 502	<u>155 195</u> 119 502	<u>131 108</u> 119 502	<u>138 113</u> 119 502	<u>152 184</u> 119 502	<u>125 440</u> 119 502
225-203-0600	13015-2012	3									
225-203-0605	5 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>113 169</u> 108 695	<u>119 496</u> 108 695	<u>144 119</u> 108 695	<u>120 071</u> 108 695	<u>127 064</u> 108 695	<u>141 113</u> 108 695	<u>114 412</u> 108 695

**225-204.**

225-204-0300	2387-2013										
225-204-0301	95-2		1	750	<u>48 815</u> 47 183	<u>50 708</u> 47 183	<u>58 077</u> 47 183	<u>50 880</u> 47 183	<u>52 973</u> 47 183	<u>57 178</u> 47 183	<u>49 186</u> 47 183



225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0519	10.100 ( 47)		1	3500	<u>296 099</u> 262 238	<u>287 874</u> 262 238	<u>280 067</u> 262 238	<u>276 079</u> 262 238	<u>272 580</u> 262 238	<u>286 503</u> 262 238

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>142 414</u> 119 502	<u>136 516</u> 119 502	<u>130 916</u> 119 502	<u>128 057</u> 119 502	<u>125 548</u> 119 502	<u>135 532</u> 119 502
225-203-0600	13015-2012	3								
225-203-0605	5 / 2 13015-2012	3	1	2506	<u>131 359</u> 108 695	<u>125 469</u> 108 695	<u>119 879</u> 108 695	<u>117 024</u> 108 695	<u>114 519</u> 108 695	<u>124 488</u> 108 695

225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>54 258</u> 47 183	<u>52 496</u> 47 183	<u>50 823</u> 47 183	<u>49 968</u> 47 183	<u>49 219</u> 47 183	<u>52 202</u> 47 183

8.04-08-2021

225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>78 070</u> 75 482	<u>81 036</u> 75 482	<u>92 582</u> 75 482	<u>81 306</u> 75 482	<u>84 585</u> 75 482	<u>91 172</u> 75 482	<u>78 653</u> 75 482
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>90 675</u> 87 885	<u>93 516</u> 87 885	<u>104 569</u> 87 885	<u>93 774</u> 87 885	<u>96 913</u> 87 885	<u>103 220</u> 87 885	<u>91 233</u> 87 885
225-204-0600	937-92										
225-204-0602	2		1	675	<u>70 640</u> 68 648	<u>72 344</u> 68 648	<u>78 976</u> 68 648	<u>72 499</u> 68 648	<u>74 383</u> 68 648	<u>78 167</u> 68 648	<u>70 975</u> 68 648
225-204-0603	3		1	550	<u>58 649</u> 57 004	<u>60 037</u> 57 004	<u>65 441</u> 57 004	<u>60 163</u> 57 004	<u>61 698</u> 57 004	<u>64 782</u> 57 004	<u>58 921</u> 57 004

225-205.

					,								
225-205-0100	13015-2012												
225-205-0101	1		1	10	$\frac{2\ 314}{2\ 260}$	$\frac{2\ 340}{2\ 260}$	$\frac{2\ 438}{2\ 260}$	$\frac{2\ 342}{2\ 260}$	$\frac{2\ 370}{2\ 260}$	$\frac{2\ 426}{2\ 260}$	$\frac{2\ 319}{2\ 260}$	$\frac{2\ 387}{2\ 260}$	$\frac{2\ 364}{2\ 260}$
225-205-0102	2		1	13	$\frac{2\ 778}{2\ 712}$	$\frac{2\ 811}{2\ 712}$	$\frac{2\ 939}{2\ 712}$	$\frac{2\ 814}{2\ 712}$	$\frac{2\ 850}{2\ 712}$	$\frac{2\ 923}{2\ 712}$	$\frac{2\ 785}{2\ 712}$	$\frac{2\ 873}{2\ 712}$	$\frac{2\ 842}{2\ 712}$
225-205-0103	3		1	40	$\frac{3\ 725}{3\ 616}$	$\frac{3\ 826}{3\ 616}$	$\frac{4\ 219}{3\ 616}$	$\frac{3\ 835}{3\ 616}$	$\frac{3\ 947}{3\ 616}$	$\frac{4\ 171}{3\ 616}$	$\frac{3\ 745}{3\ 616}$	$\frac{4\ 015}{3\ 616}$	$\frac{3\ 921}{3\ 616}$

226.

226-1.

226-102.

225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>86 599</u> 75 482	<u>83 837</u> 75 482	<u>81 216</u> 75 482	<u>79 878</u> 75 482	<u>78 703</u> 75 482	<u>83 377</u> 75 482
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>98 841</u> 87 885	<u>96 197</u> 87 885	<u>93 688</u> 87 885	<u>92 406</u> 87 885	<u>91 281</u> 87 885	<u>95 757</u> 87 885
225-204-0600	937-92									
225-204-0602	2		1	675	<u>75 539</u> 68 648	<u>73 953</u> 68 648	<u>72 447</u> 68 648	<u>71 678</u> 68 648	<u>71 004</u> 68 648	<u>73 689</u> 68 648
225-204-0603	3		1	550	<u>62 641</u> 57 004	<u>61 348</u> 57 004	<u>60 121</u> 57 004	<u>59 495</u> 57 004	<u>58 945</u> 57 004	<u>61 133</u> 57 004

225-205-0100	13015-2012							
225-205-0101	1		1	10	<u>2 341</u> 2 260	<u>2 330</u> 2 260	<u>2 320</u> 2 260	<u>2 360</u> 2 260
225-205-0102	2		1	13	<u>2 813</u> 2 712	<u>2 798</u> 2 712	<u>2 785</u> 2 712	<u>2 837</u> 2 712
225-205-0103	3		1	40	<u>3 832</u> 3 616	<u>3 787</u> 3 616	<u>3 747</u> 3 616	<u>3 906</u> 3 616

				,							
226-102-0200	13015-2012										
226-102-0205	14		1	4200	<u>193 882</u> 186 300	<u>204 485</u> 186 300	<u>245 752</u> 186 300	<u>205 448</u> 186 300	<u>217 169</u> 186 300	<u>240 714</u> 186 300	<u>195 964</u> 186 300
226-102-0300	25912-2015										
226-102-0301	-14		1	4200	<u>235 605</u> 227 205	<u>246 208</u> 227 205	<u>287 475</u> 227 205	<u>247 172</u> 227 205	<u>258 893</u> 227 205	<u>282 437</u> 227 205	<u>237 687</u> 227 205

226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>224 367</u> 186 300	<u>214 496</u> 186 300	<u>205 127</u> 186 300	<u>200 342</u> 186 300	<u>196 144</u> 186 300	<u>212 851</u> 186 300
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>266 090</u> 227 205	<u>256 219</u> 227 205	<u>246 850</u> 227 205	<u>242 065</u> 227 205	<u>237 867</u> 227 205	<u>254 574</u> 227 205

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2022 ж. (2-шығарылым)**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2021**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 г. (Выпуск 2)**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная