

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нұр-Сұлтан 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год (Выпуск 2)

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Нұр-Сұлтан 2022

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН

«ҚазҚСҒЗИ» АҚ

2 ҰСЫНҒАН

Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы

3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ

ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің

ҚОЛДАНЫСҚА

08.06.2022 ж. № 114-НҚ бұйрығымен

ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ

10.06.2022 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

АО «КазНИИСА»

2 ПРЕДСТАВЛЕН

Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)

3 УТВЕРЖДЕН И

Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 08.06.2022 года № 114-НҚ

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

с 10.06.2022 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-2.		1
211-4.		15
211-5.		15
211-6.		15
212.	,	17
212-5.		17
213.		23
213-1.		23
213-3.	,	23
221.		27
221-1.		27
222.	,	27
222-1.	,	27
222-2.	,	29
222-3.	,	31
225.		31
225-1.		31
225-2.		41
226.		43
226-1.		43

21.
211.
211-2.
211-201.

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 029</u>	<u>6 493</u>	<u>7 263</u>	<u>6 690</u>	<u>6 073</u>	<u>5 822</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>4 993</u>	<u>6 447</u>	<u>7 211</u>	<u>6 642</u>	<u>6 030</u>	<u>5 780</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>4 957</u>	<u>6 401</u>	<u>7 160</u>	<u>6 595</u>	<u>5 986</u>	<u>5 739</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>4 957</u>	<u>6 629</u>	<u>7 388</u>	<u>6 823</u>	<u>6 215</u>	<u>5 967</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>4 957</u>	<u>6 401</u>	<u>7 160</u>	<u>6 595</u>	<u>5 986</u>	<u>5 739</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 354</u>	<u>5 675</u>	<u>6 428</u>	<u>5 867</u>	<u>5 263</u>	<u>5 018</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 291</u>	<u>5 592</u>	<u>6 334</u>	<u>5 781</u>	<u>5 187</u>	<u>4 944</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 354</u>	<u>5 675</u>	<u>6 428</u>	<u>5 867</u>	<u>5 263</u>	<u>5 018</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3					
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 739</u>	<u>2 932</u> 2 270	<u>3 130</u> 2 565
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 698</u>	<u>2 911</u> 2 254	<u>3 108</u> 2 547
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 657</u>	<u>2 890</u> 2 238	<u>3 086</u> 2 528
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 885</u>	<u>2 890</u> 2 238	<u>3 314</u> 2 752
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 657</u>	<u>2 890</u> 2 238	<u>3 086</u> 2 528
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 936</u>	<u>2 303</u> 1 666	<u>4 720</u> 4 134
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 864</u>	<u>2 269</u> 1 642	<u>4 651</u> 4 073
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 936</u>	<u>2 303</u> 1 666	<u>4 720</u> 4 134

8.04-08-2021

211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 075</u>	<u>6 613</u>	<u>7 398</u>	<u>6 814</u>	<u>6 184</u>	<u>5 928</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 039</u>	<u>6 566</u>	<u>7 345</u>	<u>6 765</u>	<u>6 140</u>	<u>5 886</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 002</u>	<u>6 519</u>	<u>7 293</u>	<u>6 716</u>	<u>6 096</u>	<u>5 843</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 002</u>	<u>6 751</u>	<u>7 525</u>	<u>6 949</u>	<u>6 329</u>	<u>6 076</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 002</u>	<u>6 519</u>	<u>7 293</u>	<u>6 716</u>	<u>6 096</u>	<u>5 843</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>4 388</u>	<u>5 778</u>	<u>6 546</u>	<u>5 974</u>	<u>5 359</u>	<u>5 108</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 324</u>	<u>5 694</u>	<u>6 451</u>	<u>5 887</u>	<u>5 280</u>	<u>5 033</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>4 388</u>	<u>5 778</u>	<u>6 546</u>	<u>5 974</u>	<u>5 359</u>	<u>5 108</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 122</u>	<u>6 735</u>	<u>7 536</u>	<u>6 940</u>	<u>6 298</u>	<u>6 036</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 085</u>	<u>6 687</u>	<u>7 482</u>	<u>6 890</u>	<u>6 253</u>	<u>5 993</u>

211-201-0200	1284-2004 , 300	3					
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 843</u>	<u>2 979</u> 2 315	<u>3 183</u> 2 616
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 801</u>	<u>2 957</u> 2 299	<u>3 160</u> 2 598
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 760</u>	<u>2 936</u> 2 282	<u>3 137</u> 2 579
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 992</u>	<u>2 936</u> 2 282	<u>3 370</u> 2 807
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 760</u>	<u>2 936</u> 2 282	<u>3 137</u> 2 579
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 025</u>	<u>2 337</u> 1 699	<u>4 804</u> 4 217
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 951</u>	<u>2 303</u> 1 674	<u>4 734</u> 4 155
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 025</u>	<u>2 337</u> 1 699	<u>4 804</u> 4 217
211-201-0300	1284-2004 , 400	3					
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 950</u>	<u>3 026</u> 2 362	<u>3 236</u> 2 669
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 907</u>	<u>3 004</u> 2 345	<u>3 213</u> 2 650

211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 049</u>	<u>6 639</u>	<u>7 428</u>	<u>6 841</u>	<u>6 208</u>	<u>5 950</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 049</u>	<u>6 876</u>	<u>7 666</u>	<u>7 078</u>	<u>6 445</u>	<u>6 188</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 049</u>	<u>6 639</u>	<u>7 428</u>	<u>6 841</u>	<u>6 208</u>	<u>5 950</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>4 423</u>	<u>5 883</u>	<u>6 667</u>	<u>6 084</u>	<u>5 456</u>	<u>5 200</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 358</u>	<u>5 798</u>	<u>6 570</u>	<u>5 995</u>	<u>5 376</u>	<u>5 124</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>4 423</u>	<u>5 883</u>	<u>6 667</u>	<u>6 084</u>	<u>5 456</u>	<u>5 200</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 170</u>	<u>6 859</u>	<u>7 676</u>	<u>7 068</u>	<u>6 413</u>	<u>6 147</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 133</u>	<u>6 810</u>	<u>7 622</u>	<u>7 018</u>	<u>6 368</u>	<u>6 103</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 096</u>	<u>6 761</u>	<u>7 567</u>	<u>6 967</u>	<u>6 322</u>	<u>6 059</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 096</u>	<u>7 004</u>	<u>7 809</u>	<u>7 209</u>	<u>6 564</u>	<u>6 301</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 096</u>	<u>6 761</u>	<u>7 567</u>	<u>6 967</u>	<u>6 322</u>	<u>6 059</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>4 458</u>	<u>5 991</u>	<u>6 791</u>	<u>6 195</u>	<u>5 555</u>	<u>5 294</u>

211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 865</u>	<u>2 983</u> 2 328	<u>3 190</u> 2 631
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 102</u>	<u>2 983</u> 2 328	<u>3 427</u> 2 863
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 865</u>	<u>2 983</u> 2 328	<u>3 190</u> 2 631
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 115</u>	<u>2 372</u> 1 733	<u>4 890</u> 4 301
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 040</u>	<u>2 337</u> 1 708	<u>4 819</u> 4 238
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 115</u>	<u>2 372</u> 1 733	<u>4 890</u> 4 301
211-201-0400	1284-2004 , 600	3					
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 058</u>	<u>3 074</u> 2 409	<u>3 291</u> 2 722
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 015</u>	<u>3 052</u> 2 392	<u>3 267</u> 2 703
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 972</u>	<u>3 030</u> 2 374	<u>3 244</u> 2 683
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 214</u>	<u>3 030</u> 2 374	<u>3 486</u> 2 921
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 972</u>	<u>3 030</u> 2 374	<u>3 244</u> 2 683
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 207</u>	<u>2 407</u> 1 768	<u>4 978</u> 4 387

8.04-08-2021

211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 393</u>	<u>5 904</u>	<u>6 691</u>	<u>6 105</u>	<u>5 474</u>	<u>5 217</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>4 458</u>	<u>5 991</u>	<u>6 791</u>	<u>6 195</u>	<u>5 555</u>	<u>5 294</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 219</u>	<u>6 986</u>	<u>7 820</u>	<u>7 199</u>	<u>6 531</u>	<u>6 260</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 182</u>	<u>6 936</u>	<u>7 764</u>	<u>7 148</u>	<u>6 485</u>	<u>6 215</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 145</u>	<u>6 887</u>	<u>7 708</u>	<u>7 096</u>	<u>6 438</u>	<u>6 170</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 145</u>	<u>7 134</u>	<u>7 955</u>	<u>7 344</u>	<u>6 685</u>	<u>6 417</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 145</u>	<u>6 887</u>	<u>7 708</u>	<u>7 096</u>	<u>6 438</u>	<u>6 170</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>4 494</u>	<u>6 101</u>	<u>6 916</u>	<u>6 309</u>	<u>5 656</u>	<u>5 390</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 429</u>	<u>6 012</u>	<u>6 815</u>	<u>6 217</u>	<u>5 573</u>	<u>5 311</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>4 494</u>	<u>6 101</u>	<u>6 916</u>	<u>6 309</u>	<u>5 656</u>	<u>5 390</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								

211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 131</u>	<u>2 372</u> 1 742	<u>4 905</u> 4 323
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 207</u>	<u>2 407</u> 1 768	<u>4 978</u> 4 387
211-201-0500	1284-2004 , 800	3					
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 169</u>	<u>3 123</u> 2 457	<u>3 346</u> 2 776
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 125</u>	<u>3 101</u> 2 440	<u>3 322</u> 2 757
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 081</u>	<u>3 078</u> 2 422	<u>3 298</u> 2 737
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 328</u>	<u>3 078</u> 2 422	<u>3 545</u> 2 979
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 081</u>	<u>3 078</u> 2 422	<u>3 298</u> 2 737
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 301</u>	<u>2 443</u> 1 803	<u>5 067</u> 4 475
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 224</u>	<u>2 407</u> 1 777	<u>4 993</u> 4 409
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 301</u>	<u>2 443</u> 1 803	<u>5 067</u> 4 475
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3					

211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 270</u>	<u>7 116</u>	<u>7 966</u>	<u>7 333</u>	<u>6 652</u>	<u>6 374</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 232</u>	<u>7 065</u>	<u>7 909</u>	<u>7 281</u>	<u>6 604</u>	<u>6 329</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 194</u>	<u>7 014</u>	<u>7 852</u>	<u>7 228</u>	<u>6 557</u>	<u>6 283</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 194</u>	<u>7 266</u>	<u>8 104</u>	<u>7 480</u>	<u>6 809</u>	<u>6 535</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 194</u>	<u>7 014</u>	<u>7 852</u>	<u>7 228</u>	<u>6 557</u>	<u>6 283</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>4 531</u>	<u>6 213</u>	<u>7 045</u>	<u>6 425</u>	<u>5 759</u>	<u>5 487</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 465</u>	<u>6 122</u>	<u>6 942</u>	<u>6 332</u>	<u>5 675</u>	<u>5 407</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 531</u>	<u>6 213</u>	<u>7 045</u>	<u>6 425</u>	<u>5 759</u>	<u>5 487</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 956</u>	<u>7 182</u>	<u>8 040</u>	<u>7 401</u>	<u>6 713</u>	<u>6 433</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 914</u>	<u>7 130</u>	<u>7 983</u>	<u>7 348</u>	<u>6 665</u>	<u>6 387</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 871</u>	<u>7 079</u>	<u>7 925</u>	<u>7 296</u>	<u>6 617</u>	<u>6 341</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 871</u>	<u>7 334</u>	<u>8 180</u>	<u>7 550</u>	<u>6 872</u>	<u>6 596</u>

211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>6 282</u>	<u>3 173</u> 2 506	<u>3 403</u> 2 832
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>6 238</u>	<u>3 151</u> 2 488	<u>3 378</u> 2 812
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>6 193</u>	<u>3 128</u> 2 470	<u>3 354</u> 2 792
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 445</u>	<u>3 128</u> 2 470	<u>3 606</u> 3 039
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>6 193</u>	<u>3 128</u> 2 470	<u>3 354</u> 2 792
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>5 397</u>	<u>2 480</u> 1 839	<u>5 158</u> 4 564
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 319</u>	<u>2 444</u> 1 813	<u>5 083</u> 4 497
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 397</u>	<u>2 480</u> 1 839	<u>5 158</u> 4 564
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3					
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 340</u>	<u>3 199</u> 2 531	<u>3 650</u> 2 860
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 295</u>	<u>3 176</u> 2 513	<u>3 624</u> 2 840
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 250</u>	<u>3 153</u> 2 495	<u>3 598</u> 2 819
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 504</u>	<u>3 153</u> 2 495	<u>3 852</u> 3 069

8.04-08-2021

211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 871</u>	<u>7 079</u>	<u>7 925</u>	<u>7 296</u>	<u>6 617</u>	<u>6 341</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 197</u>	<u>6 270</u>	<u>7 110</u>	<u>6 485</u>	<u>5 811</u>	<u>5 537</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 121</u>	<u>6 178</u>	<u>7 006</u>	<u>6 390</u>	<u>5 727</u>	<u>5 456</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 197</u>	<u>6 270</u>	<u>7 110</u>	<u>6 485</u>	<u>5 811</u>	<u>5 537</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>5 219</u>	<u>7 182</u>	<u>8 040</u>	<u>7 401</u>	<u>6 713</u>	<u>6 433</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>5 194</u>	<u>7 130</u>	<u>7 983</u>	<u>7 348</u>	<u>6 665</u>	<u>6 387</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>5 170</u>	<u>7 079</u>	<u>7 925</u>	<u>7 296</u>	<u>6 617</u>	<u>6 341</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>5 170</u>	<u>7 334</u>	<u>8 180</u>	<u>7 550</u>	<u>6 872</u>	<u>6 596</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>5 170</u>	<u>7 079</u>	<u>7 925</u>	<u>7 296</u>	<u>6 617</u>	<u>6 341</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>4 685</u>	<u>6 270</u>	<u>7 110</u>	<u>6 485</u>	<u>5 811</u>	<u>5 537</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 637</u>	<u>6 178</u>	<u>7 006</u>	<u>6 390</u>	<u>5 727</u>	<u>5 456</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>4 685</u>	<u>6 270</u>	<u>7 110</u>	<u>6 485</u>	<u>5 811</u>	<u>5 537</u>

211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 250</u>	<u>3 153</u> 2 495	<u>3 598</u> 2 819
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 446</u>	<u>2 499</u> 1 858	<u>5 419</u> 4 610
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 367</u>	<u>2 462</u> 1 831	<u>5 340</u> 4 542
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 446</u>	<u>2 499</u> 1 858	<u>5 419</u> 4 610
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3					
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>6 340</u>	<u>3 199</u> 2 531	<u>3 650</u> 2 860
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>6 295</u>	<u>3 176</u> 2 513	<u>3 624</u> 2 840
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>6 250</u>	<u>3 153</u> 2 495	<u>3 598</u> 2 819
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>6 504</u>	<u>3 153</u> 2 495	<u>3 852</u> 3 069
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>6 250</u>	<u>3 153</u> 2 495	<u>3 598</u> 2 819
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>5 446</u>	<u>2 499</u> 1 858	<u>5 419</u> 4 610
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 367</u>	<u>2 462</u> 1 831	<u>5 340</u> 4 542
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 446</u>	<u>2 499</u> 1 858	<u>5 419</u> 4 610

211-202.

211-202-0300	, 800 1284 2004	3								
211-202-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 918</u>	<u>6 792</u>	<u>6 792</u>	<u>6 792</u>	<u>6 792</u>	<u>6 792</u>
211-202-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 875</u>	<u>6 743</u>	<u>6 743</u>	<u>6 743</u>	<u>6 743</u>	<u>6 743</u>
211-202-0303	10-20	3	1	1380	<u>5 833</u>	<u>6 695</u>	<u>6 695</u>	<u>6 695</u>	<u>6 695</u>	<u>6 695</u>
211-202-0304	20-40	3	1	1370	<u>5 791</u>	<u>6 646</u>	<u>6 646</u>	<u>6 646</u>	<u>6 646</u>	<u>6 646</u>
211-202-0305	40	3	1	1350	<u>5 706</u>	<u>6 549</u>	<u>6 549</u>	<u>6 549</u>	<u>6 549</u>	<u>6 549</u>
211-202-0400	, 1000 1284 2004	3								
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 918</u>	<u>6 792</u>	<u>6 792</u>	<u>6 792</u>	<u>6 792</u>	<u>6 792</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 875</u>	<u>6 743</u>	<u>6 743</u>	<u>6 743</u>	<u>6 743</u>	<u>6 743</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>5 833</u>	<u>6 695</u>	<u>6 695</u>	<u>6 695</u>	<u>6 695</u>	<u>6 695</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>5 791</u>	<u>6 646</u>	<u>6 646</u>	<u>6 646</u>	<u>6 646</u>	<u>6 646</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>5 706</u>	<u>6 549</u>	<u>6 549</u>	<u>6 549</u>	<u>6 549</u>	<u>6 549</u>

211-206.

211-202-0300	, 800 1284 2004	3					
211-202-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 792</u>	<u>3 106</u> 1 898	<u>2 956</u> 1 898
211-202-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 743</u>	<u>3 084</u> 1 885	<u>2 935</u> 1 885
211-202-0303	10-20	3	1	1380	<u>6 695</u>	<u>3 062</u> 1 871	<u>2 914</u> 1 871
211-202-0304	20-40	3	1	1370	<u>6 646</u>	<u>3 039</u> 1 858	<u>2 893</u> 1 858
211-202-0305	40	3	1	1350	<u>6 549</u>	<u>2 995</u> 1 831	<u>2 850</u> 1 831
211-202-0400	, 1000 1284 2004	3					
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 792</u>	<u>3 106</u> 1 898	<u>2 956</u> 1 898
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 743</u>	<u>3 084</u> 1 885	<u>2 935</u> 1 885
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>6 695</u>	<u>3 062</u> 1 871	<u>2 914</u> 1 871
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>6 646</u>	<u>3 039</u> 1 858	<u>2 893</u> 1 858
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>6 549</u>	<u>2 995</u> 1 831	<u>2 850</u> 1 831

211-206-0100	7392-2014	3				
211-206-0101	7392-2014 , 25- 60	3	1	1360	<u>7 058</u>	<u>6 437</u>

211-4.**211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3											
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 547</u>	<u>4 990</u>	<u>9 541</u>	<u>7 041</u>	<u>3 591</u> 2 441	<u>4 757</u>	<u>5 195</u>	<u>3 328</u>	<u>3 167</u> 2 034
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>5 717</u>	<u>4 990</u>	<u>9 541</u>	<u>7 041</u>		<u>4 757</u>	<u>5 195</u>	<u>2 636</u>	

211-5.**211-501.**

211-501-0100	31424-2010	3											
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>5 690</u>	<u>5 758</u>	<u>6 678</u>	<u>5 993</u>	<u>5 256</u>	<u>4 956</u>	<u>4 857</u>		

					,		
211-501-0100	31424-2010	3					
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>2 736</u>	<u>1 974</u> 1 166	

211-6.
211-601.

-

211-601-0100	-	23735-2014	3								
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>4 373</u>	<u>5 322</u>	<u>6 592</u>	<u>5 862</u>	<u>3 831</u> 2 604	<u>4 755</u>

211-603.

-

-

211-603-0100	-	25607-2009	3								
211-603-0103	0-40		3	1	1450	<u>5 099</u>	<u>6 633</u>	<u>6 633</u>	<u>6 633</u>	<u>6 633</u>	<u>6 633</u>
211-603-0104	0-80		3	1	1450	<u>5 099</u>	<u>6 633</u>	<u>6 633</u>	<u>6 633</u>	<u>6 633</u>	<u>6 633</u>

212.

,

,

212-5.

212-501.

212-501-0100	1225-2019										

					,			
211-601-0100	-	23735-2014	3					
211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>4 649</u>	<u>1 221</u> 506	<u>1 575</u> 723

					,			
211-603-0100	-	25607-2009	3					
211-603-0103	0-40		3	1	1450	<u>6 633</u>	<u>2 243</u>	<u>3 431</u>
211-603-0104	0-80		3	1	1450	<u>6 633</u>	<u>2 243</u>	<u>3 431</u>

					,			
212-501-0100	1225-2019							

212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 262</u> 22 866	<u>25 262</u> 22 866	<u>25 262</u> 22 866	<u>25 262</u> 22 866	<u>25 262</u> 22 866	<u>25 262</u> 22 866
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 035</u> 22 644	<u>25 035</u> 22 644	<u>25 035</u> 22 644	<u>25 035</u> 22 644	<u>25 035</u> 22 644	<u>25 035</u> 22 644
212-501-0103	, I		1	1000	<u>24 382</u> 23 324	<u>25 728</u> 23 324	<u>25 264</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 728</u> 23 324	<u>25 282</u> 23 324
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 493</u> 23 093	<u>25 493</u> 23 093	<u>25 493</u> 23 093	<u>25 493</u> 23 093	<u>25 493</u> 23 093	<u>25 493</u> 23 093
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 776</u> 23 930	<u>24 776</u> 23 930	<u>24 776</u> 23 930	<u>24 776</u> 23 930	<u>24 776</u> 23 930	<u>24 776</u> 23 930
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 539</u> 23 698	<u>24 539</u> 23 698	<u>24 539</u> 23 698	<u>24 539</u> 23 698	<u>24 539</u> 23 698	<u>24 539</u> 23 698
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 382</u> 23 324	<u>25 728</u> 23 324	<u>25 264</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 728</u> 23 324	<u>25 282</u> 23 324
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 017</u> 24 167	<u>25 017</u> 24 167	<u>25 264</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 017</u> 24 167	<u>25 017</u> 24 167
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 515</u> 24 655	<u>25 515</u> 24 655	<u>25 515</u> 24 655	<u>25 515</u> 24 655	<u>25 515</u> 24 655	<u>25 515</u> 24 655
212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 382</u> 23 324	<u>25 728</u> 23 324	<u>25 515</u> 24 655	<u>25 515</u> 24 655	<u>25 728</u> 23 324	<u>25 282</u> 23 324
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 966</u> 21 936	<u>24 313</u> 21 936	<u>24 813</u> 22 427	<u>24 813</u> 22 427	<u>24 313</u> 21 936	<u>23 867</u> 21 936

212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 262</u> 22 866	<u>25 262</u> 22 866	<u>25 262</u> 22 866
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 035</u> 22 644	<u>25 035</u> 22 644	<u>25 035</u> 22 644
212-501-0103	, I		1	1000	<u>24 798</u> 23 324	<u>25 728</u> 23 324	<u>25 728</u> 23 324
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 493</u> 23 093	<u>25 493</u> 23 093	<u>25 493</u> 23 093
212-501-0200	1225-2019						
212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 776</u> 23 930	<u>24 776</u> 23 930	<u>24 776</u> 23 930
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 539</u> 23 698	<u>24 539</u> 23 698	<u>24 539</u> 23 698
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 798</u> 23 324	<u>25 728</u> 23 324	<u>25 728</u> 23 324
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 017</u> 24 167	<u>25 017</u> 24 167	<u>25 017</u> 24 167
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 515</u> 24 655	<u>25 515</u> 24 655	<u>25 515</u> 24 655
212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 798</u> 23 324	<u>25 728</u> 23 324	<u>25 728</u> 23 324
212-501-0400	1225-2019						
212-501-0401	I		1	1000	<u>23 382</u> 21 936	<u>24 313</u> 21 936	<u>24 313</u> 21 936

212-501-0402	II		1	1000	<u>24 595</u> 22 213	<u>24 595</u> 22 213	<u>23 420</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 595</u> 22 213	<u>24 595</u> 22 213	

212-502.

212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 677</u> 23 613	<u>26 023</u> 23 613	<u>26 023</u> 23 613	<u>25 577</u> 23 613	<u>25 093</u> 23 613	<u>26 023</u> 23 613
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 677</u> 23 613	<u>26 023</u> 23 613	<u>26 023</u> 23 613	<u>25 577</u> 23 613	<u>25 093</u> 23 613	<u>26 023</u> 23 613

212-503.

-

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>28 987</u> 27 839	<u>30 334</u> 27 839	<u>30 124</u> 29 174	<u>31 695</u> 29 174	<u>30 334</u> 27 839	<u>29 888</u> 27 839
212-503-0102	-15		1	1000	<u>27 130</u> 26 018	<u>28 476</u> 26 018	<u>28 178</u> 27 265	<u>29 748</u> 27 265	<u>28 476</u> 26 018	<u>28 030</u> 26 018

8.04-08-2021

22

					,			
212-501-0402	II		1	1000	$\frac{24\,595}{22\,213}$	$\frac{24\,595}{22\,213}$	$\frac{24\,595}{22\,213}$	

					,			
212-502-0100	1225-2019							
212-502-0101	, I		1	1000	$\frac{26\,023}{23\,613}$			
212-502-0102	, II		1	1000	$\frac{26\,023}{23\,613}$	$\frac{26\,186}{25\,313}$	$\frac{27\,757}{25\,313}$	

212-503-0100	- 31015-2002							
212-503-0101	-10		1	1000	<u>29 403</u> 27 839	<u>30 334</u> 27 839	<u>30 334</u> 27 839	
212-503-0102	-15		1	1000	<u>27 546</u> 26 018	<u>28 476</u> 26 018	<u>28 476</u> 26 018	

212-503-0103	-20		1	1000	<u>26 109</u> 25 017	<u>27 455</u> 25 017	<u>27 108</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>27 455</u> 25 017	<u>27 010</u> 25 017	

213.**213-1.****213-101.**

213-101-0500	250 120 88 ' , 530-2012	1000 .									
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>59 457</u> 54 241	<u>81 324</u> 54 241	<u>82 866</u> 54 241	<u>82 866</u> 54 241	<u>73 227</u> 54 241	<u>65 222</u> 54 241	
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>62 223</u> 56 953	<u>84 090</u> 56 953	<u>85 632</u> 56 953	<u>85 632</u> 56 953	<u>75 993</u> 56 953	<u>67 988</u> 56 953	
213-101-0600	250 120 88 ' , 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>58 511</u> 54 241	<u>75 368</u> 54 241	<u>76 557</u> 54 241	<u>76 557</u> 54 241	<u>69 126</u> 54 241	<u>62 955</u> 54 241	

213-3.**213-301.**

8.04-08-2021

24

212-503-0103	-20		1	1000	<u>26 525</u> 25 017	<u>27 455</u> 25 017	<u>27 455</u> 25 017

213-101-0500	250 120 88 , , 530-2012	1000 .					
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>62 009</u> 54 241	<u>70 702</u> 54 241	<u>76 669</u> 54 241
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>64 775</u> 56 953	<u>73 469</u> 56 953	<u>79 436</u> 56 953
213-101-0600	250 120 88 , , 530-2012	1000 .					
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>60 478</u> 54 241	<u>67 180</u> 54 241	<u>71 780</u> 54 241

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 725</u> 30 104	<u>37 255</u> 30 104	<u>37 499</u> 30 104	<u>37 499</u> 30 104	<u>35 121</u> 30 104	<u>33 147</u> 30 104

213-302.

213-302-0100	945-92						
213-302-0101	390 190 188 ,		2	17,8	<u>293</u> 268	<u>305</u> 268	<u>373</u> 268
213-302-0103	390 190 188 , -		2	17,8	<u>408</u> 381	<u>420</u> 381	<u>489</u> 381

213-304.

213-304-0100	945-92						
213-304-0102	- , 390 190 188 ,		2	19	<u>282</u> 257	<u>295</u> 257	<u>368</u> 257

8.04-08-2021

26

					,			
213-301-0100	() 31360-2007	3						
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 354</u> 30 104	<u>34 499</u> 30 104	<u>35 971</u> 30 104	

22.

221.

221-1.

221-102.

221-102-0100	13579-78	3									
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>57 872</u> 54 548	<u>59 351</u> 44 735	<u>32 023</u> 28 404	<u>60 721</u> 44 735	<u>54 468</u> 44 735	<u>57 036</u> 44 735	

221-104.

221-104-0100	956-93										
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2453	<u>63 460</u> 60 008	<u>76 837</u> 63 778	<u>85 601</u> 63 778	<u>76 551</u> 72 033	<u>75 395</u> 63 778	<u>73 634</u> 63 778	
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2450	<u>49 363</u> 46 190	<u>62 250</u> 47 738	<u>46 177</u> 42 258	<u>87 140</u> 82 417	<u>51 072</u> 47 738	<u>56 925</u> 47 738	
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>75 147</u> 48 255	<u>61 836</u> 48 255	<u>49 999</u> 46 001	<u>71 843</u> 67 416	<u>66 181</u> 48 255	<u>70 467</u> 48 255	

222.

222-1.

222-102.

					,			
221-102-0100	13579-78	3						
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>56 509</u> 44 735	<u>63 793</u> 44 735	<u>66 970</u> 44 735	

					,			
221-104-0100	956-93							
221-104-0101	956-93 , 1,5 / 2	3	1	2453	<u>72 987</u> 63 778	<u>80 051</u> 63 778	<u>83 260</u> 63 778	
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2450	<u>55 838</u> 47 738	<u>62 005</u> 47 738	<u>65 228</u> 47 738	
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>72 029</u> 48 255	<u>83 731</u> 48 255	<u>86 855</u> 48 255	

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>220 245</u> 213 677	<u>201 041</u> 183 389	<u>159 299</u> 153 100	<u>200 984</u> 183 389	<u>197 440</u> 183 389	<u>201 005</u> 183 389
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>188 560</u> 182 666	<u>178 739</u> 162 658	<u>125 287</u> 119 828	<u>174 714</u> 168 286	<u>174 281</u> 162 658	<u>177 353</u> 162 658
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>148 166</u> 143 010	<u>147 651</u> 131 876	<u>109 483</u> 104 261	<u>148 554</u> 142 566	<u>141 483</u> 131 876	<u>146 232</u> 131 876
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>115 127</u> 110 623	<u>119 474</u> 103 438	<u>101 310</u> 96 253	<u>119 418</u> 103 438	<u>114 335</u> 103 438	<u>119 438</u> 103 438
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>115 113</u> 110 603	<u>118 349</u> 102 296	<u>99 011</u> 93 990	<u>118 292</u> 102 296	<u>113 482</u> 102 296	<u>118 313</u> 102 296
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>217 656</u> 193 789	<u>204 819</u> 193 789	<u>206 160</u> 193 789	<u>200 807</u> 193 789	<u>209 418</u> 193 789	<u>212 934</u> 193 789
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>148 793</u> 143 640	<u>160 967</u> 145 748	<u>110 130</u> 104 917	<u>197 726</u> 190 795	<u>157 779</u> 145 748	<u>160 739</u> 145 748
222-102-0200	948-84	3								
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>80 754</u> 76 922	<u>92 892</u> 76 922	<u>105 611</u> 76 922	<u>98 396</u> 76 922	<u>82 727</u> 76 922	<u>83 954</u> 76 922

222-2. ,
222-202.

222-202-0100	13015-2012	3								

222-102-0100	948-84	3					
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>200 908</u> 183 389	<u>209 322</u> 183 389	<u>212 570</u> 183 389
222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>177 023</u> 162 658	<u>184 730</u> 162 658	<u>187 911</u> 162 658
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>145 894</u> 131 876	<u>153 788</u> 131 876	<u>157 046</u> 131 876
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>119 341</u> 103 438	<u>127 745</u> 103 438	<u>130 990</u> 103 438
222-102-0105	8 / 948-84	3	1	2504	<u>118 216</u> 102 296	<u>126 643</u> 102 296	<u>129 897</u> 102 296
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>214 528</u> 193 789	<u>226 364</u> 193 789	<u>229 552</u> 193 789
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>160 643</u> 145 748	<u>168 969</u> 145 748	<u>172 195</u> 145 748
222-102-0200	948-84	3					
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>82 170</u> 76 922	<u>87 060</u> 76 922	<u>90 372</u> 76 922

222-202-0100	13015-2012	3					

222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>185 277</u> 179 367	<u>234 704</u> 216 228	<u>261 324</u> 253 088	<u>234 647</u> 216 228	<u>227 832</u> 216 228	<u>234 668</u> 216 228

222-203.

222-203-0300	949-92	2								
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>8 126</u> 7 694	<u>10 276</u> 8 450	<u>11 673</u> 8 450	<u>15 312</u> 14 639	<u>9 203</u> 8 450	<u>9 409</u> 8 450

222-3.**222-302.**

222-302-0100	961-93									
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>39 715</u> 37 969	<u>44 939</u> 37 969	<u>50 412</u> 37 969	<u>47 307</u> 37 969	<u>37 969</u> 37 969	<u>41 092</u> 37 969

225.**225-1.****225-101.**

8.04-08-2021

32

222-202-0101	13015-2012 , 4 /	3	1	2530	<u>234 570</u> 216 228	<u>243 085</u> 216 228	<u>246 372</u> 216 228	

222-203-0300	949-92	2					
222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>9 236</u> 8 450	<u>9 917</u> 8 450	<u>10 317</u> 8 450

222-302-0100	961-93						
222-302-0106	27.13-6		1	1075	<u>40 325</u> 37 969	<u>42 429</u> 37 969	<u>43 854</u> 37 969

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	<u>8 457</u> 7 090	<u>7 769</u> 7 090	<u>8 740</u> 8 408	<u>6 051</u> 5 772	<u>8 003</u> 7 090	<u>8 211</u> 7 090
225-101-0103	7-9		1	380	<u>19 413</u> 16 059	<u>17 465</u> 16 059	<u>17 669</u> 16 059	<u>16 857</u> 16 059	<u>18 163</u> 16 059	<u>18 696</u> 16 059
225-101-0105	10-6		1	400	<u>15 121</u> 14 464	<u>17 408</u> 15 183	<u>18 837</u> 15 183	<u>17 455</u> 16 620	<u>16 546</u> 15 183	<u>16 886</u> 15 183
225-101-0106	10-9		1	600	<u>18 071</u> 17 176	<u>23 319</u> 20 323	<u>25 007</u> 20 323	<u>24 691</u> 23 469	<u>21 965</u> 20 323	<u>23 218</u> 20 323
225-101-0108	15-6		1	660	<u>19 970</u> 18 984	<u>23 708</u> 20 036	<u>17 871</u> 16 709	<u>26 805</u> 25 468	<u>22 956</u> 20 036	<u>23 647</u> 20 036
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>23 048</u> 21 696	<u>31 473</u> 26 267	<u>25 294</u> 23 568	<u>35 461</u> 33 535	<u>30 602</u> 26 267	<u>32 543</u> 26 267
225-101-0110	20-6		1	980	<u>25 796</u> 24 408	<u>35 747</u> 30 430	<u>39 248</u> 30 430	<u>44 553</u> 42 474	<u>33 709</u> 30 430	<u>34 467</u> 30 430
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>33 402</u> 31 415	<u>47 673</u> 39 768	<u>52 961</u> 39 768	<u>59 461</u> 56 475	<u>44 633</u> 39 768	<u>45 740</u> 39 768
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>6 870</u> 6 273	<u>6 605</u> 6 273	<u>7 265</u> 7 061	<u>5 657</u> 5 485	<u>6 695</u> 6 273	<u>6 775</u> 6 273
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>22 543</u> 21 696	<u>25 293</u> 22 611	<u>16 117</u> 15 247	<u>33 004</u> 31 803	<u>24 737</u> 22 611	<u>25 252</u> 22 611

225-101-0100	8020-2016						
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{8\,293}{7\,090}$	$\frac{8\,911}{7\,090}$	$\frac{9\,076}{7\,090}$
225-101-0103	7-9		1	380	$\frac{18\,938}{16\,059}$	$\frac{20\,734}{16\,059}$	$\frac{21\,217}{16\,059}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{16\,780}{15\,183}$	$\frac{17\,932}{15\,183}$	$\frac{18\,456}{15\,183}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{23\,194}{20\,323}$	$\frac{25\,199}{20\,323}$	$\frac{25\,979}{20\,323}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{23\,621}{20\,036}$	$\frac{25\,835}{20\,036}$	$\frac{26\,692}{20\,036}$
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{32\,730}{26\,267}$	$\frac{36\,548}{26\,267}$	$\frac{37\,839}{26\,267}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{34\,208}{30\,430}$	$\frac{37\,031}{30\,430}$	$\frac{38\,313}{30\,430}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{45\,350}{39\,768}$	$\frac{49\,612}{39\,768}$	$\frac{51\,548}{39\,768}$
225-101-0200	8020-2016						
225-101-0201	6		1	50	$\frac{6\,807}{6\,273}$	$\frac{7\,044}{6\,273}$	$\frac{7\,108}{6\,273}$
225-101-0600	8020-2016						
225-101-0601	10		1	450	$\frac{25\,234}{22\,611}$	$\frac{26\,743}{22\,611}$	$\frac{27\,328}{22\,611}$

225-101-0602	15		1	950	<u>34 990</u> 33 449	<u>45 446</u> 39 940	<u>27 341</u> 25 636	<u>45 578</u> 39 940	<u>44 334</u> 39 940	<u>45 358</u> 39 940
225-101-0603	20		1	1480	<u>59 451</u> 56 953	<u>81 193</u> 72 411	<u>41 481</u> 38 847	<u>81 399</u> 72 411	<u>79 436</u> 72 411	<u>81 057</u> 72 411
225-101-0605	10-1		1	250	<u>26 048</u> 25 313	<u>19 835</u> 18 299	<u>11 819</u> 11 279	<u>18 984</u> 18 305	<u>19 985</u> 18 299	<u>20 103</u> 18 299
225-101-0606	10-2		1	250	<u>31 202</u> 28 634	<u>21 918</u> 20 476	<u>12 877</u> 12 317	<u>29 520</u> 28 634	<u>22 368</u> 20 476	<u>22 767</u> 20 476
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>45 098</u> 37 930	<u>41 499</u> 37 930	<u>21 774</u> 20 510	<u>57 310</u> 55 350	<u>42 723</u> 37 930	<u>43 808</u> 37 930
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>30 592</u> 29 381	<u>38 524</u> 34 465	<u>22 316</u> 21 042	<u>60 072</u> 58 058	<u>37 703</u> 34 465	<u>38 462</u> 34 465
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>79 513</u> 65 203	<u>72 210</u> 65 203	<u>34 715</u> 32 337	<u>69 554</u> 65 203	<u>74 693</u> 65 203	<u>76 895</u> 65 203
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>60 880</u> 58 445	<u>91 719</u> 83 422	<u>96 650</u> 83 422	<u>137 774</u> 133 375	<u>88 691</u> 83 422	<u>89 917</u> 83 422
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>120 661</u> 108 906	<u>114 511</u> 108 906	<u>115 154</u> 108 906	<u>112 590</u> 108 906	<u>116 715</u> 108 906	<u>118 399</u> 108 906
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>148 031</u> 135 740	<u>141 882</u> 135 740	<u>142 525</u> 135 740	<u>139 960</u> 135 740	<u>144 085</u> 135 740	<u>145 770</u> 135 740

225-104.

225-101-0602	15		1	950	<u>45 322</u> 39 940	<u>48 507</u> 39 940	<u>49 742</u> 39 940
225-101-0603	20		1	1480	<u>80 999</u> 72 411	<u>85 962</u> 72 411	<u>87 885</u> 72 411
225-101-0605	10-1		1	250	<u>20 149</u> 18 299	<u>21 104</u> 18 299	<u>21 427</u> 18 299
225-101-0606	10-2		1	250	<u>22 926</u> 20 476	<u>24 113</u> 20 476	<u>24 432</u> 20 476
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>44 241</u> 37 930	<u>47 470</u> 37 930	<u>48 336</u> 37 930
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>38 435</u> 34 465	<u>40 715</u> 34 465	<u>41 599</u> 34 465
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>77 773</u> 65 203	<u>84 327</u> 65 203	<u>86 084</u> 65 203
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>89 553</u> 83 422	<u>93 527</u> 83 422	<u>95 333</u> 83 422
225-101-0615	2 20-1		1	1200	<u>119 163</u> 108 906	<u>124 832</u> 108 906	<u>126 360</u> 108 906
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>146 533</u> 135 740	<u>152 203</u> 135 740	<u>153 730</u> 135 740

225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>958 066</u> 868 082	<u>911 433</u> 868 082	<u>916 307</u> 868 082	<u>896 861</u> 868 082	<u>928 141</u> 868 082	<u>940 913</u> 868 082
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>1 322 484</u> 1 218 313	<u>1 271 239</u> 1 218 313	<u>1 276 594</u> 1 218 313	<u>1 255 225</u> 1 218 313	<u>1 289 599</u> 1 218 313	<u>1 303 635</u> 1 218 313
225-104-0600	30, 35 24547-2016									
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>1 023 014</u> 925 497	<u>972 282</u> 925 497	<u>977 583</u> 925 497	<u>956 428</u> 925 497	<u>990 458</u> 925 497	<u>1 004 353</u> 925 497

225-105.

225-105-0100	30 13015-2012									
225-105-0101	4		1	1900	<u>104 676</u> 87 758	<u>94 939</u> 87 758	<u>95 957</u> 87 758	<u>91 896</u> 87 758	<u>98 427</u> 87 758	<u>101 094</u> 87 758
225-105-0107	8		1	2900	<u>151 588</u> 125 926	<u>136 727</u> 125 926	<u>138 280</u> 125 926	<u>132 083</u> 125 926	<u>142 051</u> 125 926	<u>146 122</u> 125 926
225-105-0109	9		1	2200	<u>113 854</u> 94 408	<u>102 580</u> 94 408	<u>103 758</u> 94 408	<u>99 057</u> 94 408	<u>106 619</u> 94 408	<u>109 707</u> 94 408

225-104-0500	30, 35 24547-2016						
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>946 705</u> 868 082	<u>989 699</u> 868 082	<u>1 001 283</u> 868 082
225-104-0535	20.100 (95)		1	10000	<u>1 309 999</u> 1 218 313	<u>1 357 246</u> 1 218 313	<u>1 369 975</u> 1 218 313
225-104-0600	30, 35 24547-2016						
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>1 010 654</u> 925 497	<u>1 057 428</u> 925 497	<u>1 070 030</u> 925 497

225-105-0100	30 13015-2012						
225-105-0101	4		1	1900	<u>102 303</u> 87 758	<u>111 280</u> 87 758	<u>113 699</u> 87 758
225-105-0107	8		1	2900	<u>147 967</u> 125 926	<u>161 669</u> 125 926	<u>165 360</u> 125 926
225-105-0109	9		1	2200	<u>111 107</u> 94 408	<u>121 501</u> 94 408	<u>124 302</u> 94 408

225-107.

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0109	1		1	1000	<u>56 549</u> 47 616	<u>51 425</u> 47 616	<u>51 960</u> 47 616	<u>49 823</u> 47 616	<u>53 261</u> 47 616	<u>54 664</u> 47 616
225-107-0110	2		1	1300	<u>71 755</u> 60 177	<u>65 093</u> 60 177	<u>65 789</u> 60 177	<u>63 011</u> 60 177	<u>67 480</u> 60 177	<u>69 305</u> 60 177
225-107-0111	3		1	1600	<u>113 255</u> 98 516	<u>105 056</u> 98 516	<u>105 913</u> 98 516	<u>102 494</u> 98 516	<u>107 994</u> 98 516	<u>110 239</u> 98 516
225-107-0112	4		1	1100	<u>66 916</u> 56 997	<u>61 279</u> 56 997	<u>61 868</u> 56 997	<u>59 517</u> 56 997	<u>63 299</u> 56 997	<u>64 842</u> 56 997
225-107-0113	5		1	1500	<u>84 169</u> 70 783	<u>76 482</u> 70 783	<u>77 286</u> 70 783	<u>74 080</u> 70 783	<u>79 236</u> 70 783	<u>81 342</u> 70 783

225-109.

225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200	<u>140 888</u> 120 912	<u>129 614</u> 120 912	<u>130 792</u> 120 912	<u>126 091</u> 120 912	<u>133 653</u> 120 912	<u>136 741</u> 120 912
225-109-0102	2		1	2900	<u>178 796</u> 152 601	<u>163 935</u> 152 601	<u>165 488</u> 152 601	<u>159 291</u> 152 601	<u>169 260</u> 152 601	<u>173 330</u> 152 601

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012						
225-107-0109	1		1	1000	<u>55 301</u> 47 616	<u>60 025</u> 47 616	<u>61 298</u> 47 616
225-107-0110	2		1	1300	<u>70 132</u> 60 177	<u>76 274</u> 60 177	<u>77 929</u> 60 177
225-107-0111	3		1	1600	<u>111 258</u> 98 516	<u>118 817</u> 98 516	<u>120 854</u> 98 516
225-107-0112	4		1	1100	<u>65 543</u> 56 997	<u>70 740</u> 56 997	<u>72 140</u> 56 997
225-107-0113	5		1	1500	<u>82 296</u> 70 783	<u>89 383</u> 70 783	<u>91 293</u> 70 783

225-109-0100	20 13015-2012						
225-109-0101	1		1	2200	<u>138 141</u> 120 912	<u>148 535</u> 120 912	<u>151 336</u> 120 912
225-109-0102	2		1	2900	<u>175 176</u> 152 601	<u>188 877</u> 152 601	<u>192 569</u> 152 601

225-109-0103	3		1	5200	<u>322 887</u> 275 871	<u>296 240</u> 275 871	<u>299 024</u> 275 871	<u>287 912</u> 275 871	<u>305 787</u> 275 871	<u>313 085</u> 275 871
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>155 176</u> 132 573	<u>142 365</u> 132 573	<u>143 704</u> 132 573	<u>138 361</u> 132 573	<u>146 955</u> 132 573	<u>150 464</u> 132 573
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>257 995</u> 220 075	<u>236 472</u> 220 075	<u>238 721</u> 220 075	<u>229 746</u> 220 075	<u>244 183</u> 220 075	<u>250 078</u> 220 075
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>231 208</u> 196 943	<u>211 735</u> 196 943	<u>213 770</u> 196 943	<u>205 649</u> 196 943	<u>218 711</u> 196 943	<u>224 045</u> 196 943
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>389 207</u> 330 720	<u>355 898</u> 330 720	<u>359 379</u> 330 720	<u>345 489</u> 330 720	<u>367 832</u> 330 720	<u>376 955</u> 330 720
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>167 695</u> 142 499	<u>153 346</u> 142 499	<u>154 846</u> 142 499	<u>148 862</u> 142 499	<u>158 487</u> 142 499	<u>162 417</u> 142 499
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>256 617</u> 217 160	<u>234 069</u> 217 160	<u>236 425</u> 217 160	<u>227 023</u> 217 160	<u>242 148</u> 217 160	<u>248 323</u> 217 160
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>93 569</u> 79 215	<u>85 369</u> 79 215	<u>86 226</u> 79 215	<u>82 807</u> 79 215	<u>88 307</u> 79 215	<u>90 553</u> 79 215
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>180 563</u> 157 463	<u>167 752</u> 157 463	<u>169 091</u> 157 463	<u>163 748</u> 157 463	<u>172 342</u> 157 463	<u>175 851</u> 157 463
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>243 292</u> 207 225	<u>222 794</u> 207 225	<u>224 936</u> 207 225	<u>216 388</u> 207 225	<u>230 138</u> 207 225	<u>235 752</u> 207 225

225-2.

225-203.

225-109-0103	3		1	5200	<u>316 395</u> 275 871	<u>340 963</u> 275 871	<u>347 582</u> 275 871
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>152 055</u> 132 573	<u>163 866</u> 132 573	<u>167 049</u> 132 573
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>252 751</u> 220 075	<u>272 594</u> 220 075	<u>277 941</u> 220 075
225-109-0108	57 (1)		1	3800	<u>226 463</u> 196 943	<u>244 417</u> 196 943	<u>249 254</u> 196 943
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>381 092</u> 330 720	<u>411 802</u> 330 720	<u>420 076</u> 330 720
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>164 199</u> 142 499	<u>177 428</u> 142 499	<u>180 992</u> 142 499
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>251 124</u> 217 160	<u>271 912</u> 217 160	<u>277 513</u> 217 160
225-109-0200	20 13015-2012						
225-109-0201	30 (8)		1	1600	<u>91 571</u> 79 215	<u>99 130</u> 79 215	<u>101 167</u> 79 215
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>177 442</u> 157 463	<u>189 254</u> 157 463	<u>192 436</u> 157 463
225-109-0207	36 (12)		1	4000	<u>238 298</u> 207 225	<u>257 196</u> 207 225	<u>262 288</u> 207 225

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>52 522</u> 24 746	<u>38 820</u> 24 746	<u>28 390</u> 24 746	<u>33 178</u> 24 746	<u>43 244</u> 24 746	<u>47 730</u> 24 746
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>53 201</u> 25 379	<u>39 482</u> 25 379	<u>29 039</u> 25 379	<u>33 833</u> 25 379	<u>43 911</u> 25 379	<u>48 402</u> 25 379

225-204.

225-204-0300	2387-2013									
225-204-0301	95-2		1	750	<u>71 955</u> 64 676	<u>68 112</u> 64 676	<u>68 513</u> 64 676	<u>66 911</u> 64 676	<u>69 489</u> 64 676	<u>70 541</u> 64 676
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>88 634</u> 78 094	<u>82 869</u> 78 094	<u>83 472</u> 78 094	<u>81 068</u> 78 094	<u>84 935</u> 78 094	<u>86 514</u> 78 094

226.**226-1.****226-102.**

226-102-0100	13015-2012										

8.04-08-2021

44

225-203-0100	13015-2012	3						
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>49 327</u> 24 746	<u>61 309</u> 24 746	<u>64 504</u> 24 746	
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>50 002</u> 25 379	<u>61 998</u> 25 379	<u>65 197</u> 25 379	

225-204-0300	2387-2013							
225-204-0301	95-2		1	750	<u>71 019</u> 64 676	<u>74 562</u> 64 676	<u>75 517</u> 64 676	
225-204-0309	105-5		1	1125	<u>87 230</u> 78 094	<u>92 545</u> 78 094	<u>93 977</u> 78 094	

226-102-0100	13015-2012							

226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>912 101</u> 844 378	<u>879 458</u> 844 378	<u>882 869</u> 844 378	<u>869 257</u> 844 378	<u>891 154</u> 844 378	<u>900 094</u> 844 378
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>1 025 504</u> 938 892	<u>981 946</u> 938 892	<u>986 498</u> 938 892	<u>968 334</u> 938 892	<u>997 552</u> 938 892	<u>1 009 482</u> 938 892
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 805 731</u> 1 664 701	<u>1 736 551</u> 1 664 701	<u>1 743 780</u> 1 664 701	<u>1 714 932</u> 1 664 701	<u>1 761 337</u> 1 664 701	<u>1 780 285</u> 1 664 701
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>2 018 220</u> 1 851 899	<u>1 935 204</u> 1 851 899	<u>1 943 879</u> 1 851 899	<u>1 909 261</u> 1 851 899	<u>1 964 947</u> 1 851 899	<u>1 987 684</u> 1 851 899
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>938 000</u> 853 104	<u>894 442</u> 853 104	<u>898 993</u> 853 104	<u>880 830</u> 853 104	<u>910 048</u> 853 104	<u>921 978</u> 853 104
226-102-0200	13015-2012									
226-102-0205	14		1	4200	<u>315 581</u> 276 533	<u>294 059</u> 276 533	<u>296 308</u> 276 533	<u>287 333</u> 276 533	<u>301 770</u> 276 533	<u>307 665</u> 276 533
226-102-0300	25912-2015									
226-102-0301	-14		1	4200	<u>132 949</u> 126 563	<u>255 584</u> 232 798	<u>267 401</u> 232 798	<u>351 084</u> 339 034	<u>246 042</u> 232 798	<u>254 873</u> 232 798
226-102-0400	13015-2012									
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>179 253</u> 158 526	<u>167 980</u> 158 526	<u>169 158</u> 158 526	<u>164 457</u> 158 526	<u>172 019</u> 158 526	<u>175 107</u> 158 526
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>329 795</u> 296 492	<u>312 218</u> 296 492	<u>314 054</u> 296 492	<u>306 725</u> 296 492	<u>318 515</u> 296 492	<u>323 329</u> 296 492
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>224 147</u> 198 627	<u>210 311</u> 198 627	<u>211 757</u> 198 627	<u>205 987</u> 198 627	<u>215 268</u> 198 627	<u>219 058</u> 198 627

226-102-0102	9- 14- 7		1	6370	<u>904 148</u> 844 378	<u>934 244</u> 844 378	<u>942 353</u> 844 378
226-102-0104	12- 14- 7		1	8500	<u>1 014 892</u> 938 892	<u>1 055 051</u> 938 892	<u>1 065 872</u> 938 892
226-102-0105	15- 14- 7		1	13500	<u>1 788 877</u> 1 664 701	<u>1 852 660</u> 1 664 701	<u>1 869 845</u> 1 664 701
226-102-0109	18- 14- 7		1	16200	<u>1 997 995</u> 1 851 899	<u>2 074 534</u> 1 851 899	<u>2 095 156</u> 1 851 899
226-102-0110	12- 11- 7		1	8500	<u>927 388</u> 853 104	<u>967 547</u> 853 104	<u>978 367</u> 853 104
226-102-0200	13015-2012						
226-102-0205	14		1	4200	<u>310 338</u> 276 533	<u>330 181</u> 276 533	<u>335 528</u> 276 533
226-102-0300	25912-2015						
226-102-0301	-14		1	4200	<u>254 710</u> 232 798	<u>268 742</u> 232 798	<u>274 200</u> 232 798
226-102-0400	13015-2012						
226-102-0406	400.98.25		1	2200	<u>176 507</u> 158 526	<u>186 901</u> 158 526	<u>189 702</u> 158 526
226-102-0407	400.98.40		1	3430	<u>325 512</u> 296 492	<u>341 718</u> 296 492	<u>346 084</u> 296 492
226-102-0409	400.124.25		1	2700	<u>220 776</u> 198 627	<u>233 533</u> 198 627	<u>236 970</u> 198 627

226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>399 822</u> 358 183	<u>377 684</u> 358 183	<u>379 998</u> 358 183	<u>370 766</u> 358 183	<u>385 616</u> 358 183	<u>391 679</u> 358 183
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>522 571</u> 472 422	<u>496 436</u> 472 422	<u>499 167</u> 472 422	<u>488 269</u> 472 422	<u>505 799</u> 472 422	<u>512 957</u> 472 422
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>608 564</u> 539 516	<u>571 155</u> 539 516	<u>575 064</u> 539 516	<u>559 465</u> 539 516	<u>584 558</u> 539 516	<u>594 804</u> 539 516
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>774 032</u> 686 092	<u>726 374</u> 686 092	<u>731 354</u> 686 092	<u>711 481</u> 686 092	<u>743 449</u> 686 092	<u>756 502</u> 686 092
226-102-0700	13015-2012									
226-102-0701	-1		1	61,3	<u>4 450</u> 3 883	<u>4 135</u> 3 883	<u>4 168</u> 3 883	<u>4 037</u> 3 883	<u>4 248</u> 3 883	<u>4 334</u> 3 883
226-102-0704	-9		1	210	<u>10 880</u> 9 024	<u>9 804</u> 9 024	<u>9 917</u> 9 024	<u>9 468</u> 9 024	<u>10 190</u> 9 024	<u>10 484</u> 9 024

226-103.

226-103-1400	13015-2012											
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>18 734</u> 15 394	<u>16 787</u> 15 394	<u>16 990</u> 15 394	<u>16 178</u> 15 394	<u>17 484</u> 15 394	<u>18 018</u> 15 394	<u>18 260</u> 15 394	<u>20 055</u> 15 394
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>14 905</u> 11 874	<u>13 111</u> 11 874	<u>13 299</u> 11 874	<u>12 551</u> 11 874	<u>13 754</u> 11 874	<u>14 245</u> 11 874	<u>14 468</u> 11 874	<u>16 122</u> 11 874
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>13 572</u> 11 428	<u>12 342</u> 11 428	<u>12 470</u> 11 428	<u>11 957</u> 11 428	<u>12 782</u> 11 428	<u>13 119</u> 11 428	<u>13 272</u> 11 428	<u>14 406</u> 11 428

8.04-08-2021

48

226-102-0410	400.124.40		1	4320	<u>394 429</u> 358 183	<u>414 839</u> 358 183	<u>420 338</u> 358 183	
226-102-0414	600.124.30		1	5100	<u>516 203</u> 472 422	<u>540 299</u> 472 422	<u>546 791</u> 472 422	
226-102-0416	800.98.40		1	7300	<u>599 450</u> 539 516	<u>633 940</u> 539 516	<u>643 232</u> 539 516	
226-102-0418	800.124.40		1	9300	<u>762 421</u> 686 092	<u>806 360</u> 686 092	<u>818 199</u> 686 092	
226-102-0700	13015-2012							
226-102-0701	-1		1	61,3	<u>4 373</u> 3 883	<u>4 663</u> 3 883	<u>4 741</u> 3 883	
226-102-0704	-9		1	210	<u>10 618</u> 9 024	<u>11 610</u> 9 024	<u>11 878</u> 9 024	

226-103-1400	13015-2012					
226-103-1402	-1-22-75		1	380	<u>20 539</u> 15 394	
226-103-1403	-1-20-75		1	350	<u>16 567</u> 11 874	
226-103-1404	-1-20-50		1	240	<u>14 711</u> 11 428	

226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>7 038</u> 6 196	<u>6 577</u> 6 196	<u>6 625</u> 6 196	<u>6 433</u> 6 196	<u>6 742</u> 6 196	<u>6 869</u> 6 196	<u>6 926</u> 6 196	<u>7 351</u> 6 196
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>4 046</u> 3 497	<u>3 738</u> 3 497	<u>3 770</u> 3 497	<u>3 642</u> 3 497	<u>3 848</u> 3 497	<u>3 932</u> 3 497	<u>3 971</u> 3 497	<u>4 254</u> 3 497
226-103-1410	-5		1	190	<u>8 997</u> 7 334	<u>8 024</u> 7 334	<u>8 125</u> 7 334	<u>7 719</u> 7 334	<u>8 372</u> 7 334	<u>8 639</u> 7 334	<u>8 760</u> 7 334	<u>9 658</u> 7 334
226-103-1800	13015-2012											
226-103-1801	-1		1	720	<u>28 810</u> 22 612	<u>25 121</u> 22 612	<u>25 506</u> 22 612	<u>23 968</u> 22 612	<u>26 443</u> 22 612	<u>27 453</u> 22 612	<u>27 911</u> 22 612	<u>31 313</u> 22 612
226-103-1802	-2		1	960	<u>36 617</u> 28 388	<u>31 697</u> 28 388	<u>32 212</u> 28 388	<u>30 160</u> 28 388	<u>33 460</u> 28 388	<u>34 807</u> 28 388	<u>35 418</u> 28 388	<u>39 954</u> 28 388
226-103-1803	-3		1	1130	<u>52 194</u> 42 330	<u>46 404</u> 42 330	<u>47 009</u> 42 330	<u>44 594</u> 42 330	<u>48 478</u> 42 330	<u>50 064</u> 42 330	<u>50 783</u> 42 330	<u>56 122</u> 42 330

226-104.

226-104-0100	13015-2012											
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 708 554</u> 2 411 402	<u>2 547 400</u> 2 411 402	<u>2 563 857</u> 2 411 402	<u>2 493 990</u> 2 411 402	<u>2 603 824</u> 2 411 402	<u>2 649 759</u> 2 411 402	<u>2 669 612</u> 2 411 402	
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 329 121</u> 2 983 875	<u>3 144 244</u> 2 983 875	<u>3 163 124</u> 2 983 875	<u>3 082 972</u> 2 983 875	<u>3 208 974</u> 2 983 875	<u>3 261 671</u> 2 983 875	<u>3 284 446</u> 2 983 875	
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 457 711</u> 4 883 670	<u>5 149 310</u> 4 883 670	<u>5 180 804</u> 4 883 670	<u>5 047 100</u> 4 883 670	<u>5 257 289</u> 4 883 670	<u>5 345 195</u> 4 883 670	<u>5 383 188</u> 4 883 670	

8.04-08-2021

50

226-103-1406	-2-22-40		1	90	<u>7 466</u> 6 196
226-103-1408	-2-20-25		1	60	<u>4 330</u> 3 497
226-103-1410	-5		1	190	<u>9 900</u> 7 334
226-103-1800	13015-2012				
226-103-1801	-1		1	720	<u>32 230</u> 22 612
226-103-1802	-2		1	960	<u>41 176</u> 28 388
226-103-1803	-3		1	1130	<u>57 561</u> 42 330

226-104-0100	13015-2012					
226-104-0104	-21		1	19700	<u>2 816 981</u> 2 411 402	<u>2 856 687</u> 2 411 402
226-104-0108	-24		1	22600	<u>3 453 510</u> 2 983 875	<u>3 499 061</u> 2 983 875
226-104-0109	-33		1	37700	<u>5 665 209</u> 4 883 670	<u>5 741 194</u> 4 883 670

226-105.

226-105-0100	13015-2012											
226-105-0101	6		1	60	$\frac{6\,565}{5\,967}$	$\frac{6\,257}{5\,967}$	$\frac{6\,289}{5\,967}$	$\frac{6\,161}{5\,967}$	$\frac{6\,367}{5\,967}$	$\frac{6\,452}{5\,967}$	$\frac{6\,490}{5\,967}$	$\frac{6\,773}{5\,967}$

					,	
226-105-0100	13015-2012					
226-105-0101	6		1	60	<u>6 850</u> 5 967	

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
2022 ж. (2-шығарылым)**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 г. (Выпуск 2)**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная