

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**ҚЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год (Выпуск 2)

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2022

Алғы сөз

- | | |
|--|--|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және
инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс
және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері
комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ
ҚОЛДАНЫСҚА
ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің
08.06.2022 ж. № 114-НҚ бұйрығымен

10.06.2022 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по
делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
(ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР
РК от 08.06.2022 года № 114-НҚ
с 10.06.2022 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	1
211-2.	1
211-4.	15
211-5.	15
211-6.	17
212. , , ,	17
212-5.	17
213.	23
213-1.	23
213-3. , ,	23
221.	27
221-1.	27
222. ,	27
222-1. , ,	27
222-2. ,	29
222-3. , ,	31
225.	31
225-1.	31
225-2.	41
226.	43
226-1.	43

21.
211.
211-2.
211-201.

							-	-	-	-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>5 029</u>	<u>6 493</u>	<u>7 263</u>	<u>6 690</u>	<u>6 073</u>	<u>5 822</u>	<u>5 739</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>4 993</u>	<u>6 447</u>	<u>7 211</u>	<u>6 642</u>	<u>6 030</u>	<u>5 780</u>	<u>5 698</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>4 957</u>	<u>6 401</u>	<u>7 160</u>	<u>6 595</u>	<u>5 986</u>	<u>5 739</u>	<u>5 657</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>4 957</u>	<u>6 629</u>	<u>7 388</u>	<u>6 823</u>	<u>6 215</u>	<u>5 967</u>	<u>5 885</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>4 957</u>	<u>6 401</u>	<u>7 160</u>	<u>6 595</u>	<u>5 986</u>	<u>5 739</u>	<u>5 657</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>4 354</u>	<u>5 675</u>	<u>6 428</u>	<u>5 867</u>	<u>5 263</u>	<u>5 018</u>	<u>4 936</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 291</u>	<u>5 592</u>	<u>6 334</u>	<u>5 781</u>	<u>5 187</u>	<u>4 944</u>	<u>4 864</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>4 354</u>	<u>5 675</u>	<u>6 428</u>	<u>5 867</u>	<u>5 263</u>	<u>5 018</u>	<u>4 936</u>

					-	-
211-201-0100	200 1284-2004	3				
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>2 932</u> 2 270	<u>3 130</u> 2 565
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>2 911</u> 2 254	<u>3 108</u> 2 547
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>2 890</u> 2 238	<u>3 086</u> 2 528
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>2 890</u> 2 238	<u>3 314</u> 2 752
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>2 890</u> 2 238	<u>3 086</u> 2 528
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>2 303</u> 1 666	<u>4 720</u> 4 134
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 269</u> 1 642	<u>4 651</u> 4 073
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>2 303</u> 1 666	<u>4 720</u> 4 134

							-	-	-	-	-
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>5 075</u>	<u>6 613</u>	<u>7 398</u>	<u>6 814</u>	<u>6 184</u>	<u>5 928</u>	<u>5 843</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>5 039</u>	<u>6 566</u>	<u>7 345</u>	<u>6 765</u>	<u>6 140</u>	<u>5 886</u>	<u>5 801</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>5 002</u>	<u>6 519</u>	<u>7 293</u>	<u>6 716</u>	<u>6 096</u>	<u>5 843</u>	<u>5 760</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>5 002</u>	<u>6 751</u>	<u>7 525</u>	<u>6 949</u>	<u>6 329</u>	<u>6 076</u>	<u>5 992</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>5 002</u>	<u>6 519</u>	<u>7 293</u>	<u>6 716</u>	<u>6 096</u>	<u>5 843</u>	<u>5 760</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>4 388</u>	<u>5 778</u>	<u>6 546</u>	<u>5 974</u>	<u>5 359</u>	<u>5 108</u>	<u>5 025</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 324</u>	<u>5 694</u>	<u>6 451</u>	<u>5 887</u>	<u>5 280</u>	<u>5 033</u>	<u>4 951</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>4 388</u>	<u>5 778</u>	<u>6 546</u>	<u>5 974</u>	<u>5 359</u>	<u>5 108</u>	<u>5 025</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 122</u>	<u>6 735</u>	<u>7 536</u>	<u>6 940</u>	<u>6 298</u>	<u>6 036</u>	<u>5 950</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 085</u>	<u>6 687</u>	<u>7 482</u>	<u>6 890</u>	<u>6 253</u>	<u>5 993</u>	<u>5 907</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>5 049</u>	<u>6 639</u>	<u>7 428</u>	<u>6 841</u>	<u>6 208</u>	<u>5 950</u>	<u>5 865</u>

					-	-
211-201-0200	300 1284-2004	3				
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>2 979</u> 2 315	<u>3 183</u> 2 616
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>2 957</u> 2 299	<u>3 160</u> 2 598
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>2 936</u> 2 282	<u>3 137</u> 2 579
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>2 936</u> 2 282	<u>3 370</u> 2 807
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>2 936</u> 2 282	<u>3 137</u> 2 579
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>2 337</u> 1 699	<u>4 804</u> 4 217
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 303</u> 1 674	<u>4 734</u> 4 155
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>2 337</u> 1 699	<u>4 804</u> 4 217
211-201-0300	400 1284-2004	3				
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>3 026</u> 2 362	<u>3 236</u> 2 669
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>3 004</u> 2 345	<u>3 213</u> 2 650
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>2 983</u> 2 328	<u>3 190</u> 2 631

							-	-	-	-	-
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>5 049</u>	<u>6 876</u>	<u>7 666</u>	<u>7 078</u>	<u>6 445</u>	<u>6 188</u>	<u>6 102</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>5 049</u>	<u>6 639</u>	<u>7 428</u>	<u>6 841</u>	<u>6 208</u>	<u>5 950</u>	<u>5 865</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>4 423</u>	<u>5 883</u>	<u>6 667</u>	<u>6 084</u>	<u>5 456</u>	<u>5 200</u>	<u>5 115</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 358</u>	<u>5 798</u>	<u>6 570</u>	<u>5 995</u>	<u>5 376</u>	<u>5 124</u>	<u>5 040</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>4 423</u>	<u>5 883</u>	<u>6 667</u>	<u>6 084</u>	<u>5 456</u>	<u>5 200</u>	<u>5 115</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 170</u>	<u>6 859</u>	<u>7 676</u>	<u>7 068</u>	<u>6 413</u>	<u>6 147</u>	<u>6 058</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 133</u>	<u>6 810</u>	<u>7 622</u>	<u>7 018</u>	<u>6 368</u>	<u>6 103</u>	<u>6 015</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>5 096</u>	<u>6 761</u>	<u>7 567</u>	<u>6 967</u>	<u>6 322</u>	<u>6 059</u>	<u>5 972</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>5 096</u>	<u>7 004</u>	<u>7 809</u>	<u>7 209</u>	<u>6 564</u>	<u>6 301</u>	<u>6 214</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>5 096</u>	<u>6 761</u>	<u>7 567</u>	<u>6 967</u>	<u>6 322</u>	<u>6 059</u>	<u>5 972</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>4 458</u>	<u>5 991</u>	<u>6 791</u>	<u>6 195</u>	<u>5 555</u>	<u>5 294</u>	<u>5 207</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 393</u>	<u>5 904</u>	<u>6 691</u>	<u>6 105</u>	<u>5 474</u>	<u>5 217</u>	<u>5 131</u>

					-	-
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>2 983</u> 2 328	<u>3 427</u> 2 863
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>2 983</u> 2 328	<u>3 190</u> 2 631
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>2 372</u> 1 733	<u>4 890</u> 4 301
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 337</u> 1 708	<u>4 819</u> 4 238
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>2 372</u> 1 733	<u>4 890</u> 4 301
211-201-0400	600 1284-2004	3				
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>3 074</u> 2 409	<u>3 291</u> 2 722
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>3 052</u> 2 392	<u>3 267</u> 2 703
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>3 030</u> 2 374	<u>3 244</u> 2 683
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>3 030</u> 2 374	<u>3 486</u> 2 921
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>3 030</u> 2 374	<u>3 244</u> 2 683
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>2 407</u> 1 768	<u>4 978</u> 4 387
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 372</u> 1 742	<u>4 905</u> 4 323

							-	-	-	-	-
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>4 458</u>	<u>5 991</u>	<u>6 791</u>	<u>6 195</u>	<u>5 555</u>	<u>5 294</u>	<u>5 207</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 219</u>	<u>6 986</u>	<u>7 820</u>	<u>7 199</u>	<u>6 531</u>	<u>6 260</u>	<u>6 169</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 182</u>	<u>6 936</u>	<u>7 764</u>	<u>7 148</u>	<u>6 485</u>	<u>6 215</u>	<u>6 125</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 145</u>	<u>6 887</u>	<u>7 708</u>	<u>7 096</u>	<u>6 438</u>	<u>6 170</u>	<u>6 081</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 145</u>	<u>7 134</u>	<u>7 955</u>	<u>7 344</u>	<u>6 685</u>	<u>6 417</u>	<u>6 328</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 145</u>	<u>6 887</u>	<u>7 708</u>	<u>7 096</u>	<u>6 438</u>	<u>6 170</u>	<u>6 081</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>4 494</u>	<u>6 101</u>	<u>6 916</u>	<u>6 309</u>	<u>5 656</u>	<u>5 390</u>	<u>5 301</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 429</u>	<u>6 012</u>	<u>6 815</u>	<u>6 217</u>	<u>5 573</u>	<u>5 311</u>	<u>5 224</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>4 494</u>	<u>6 101</u>	<u>6 916</u>	<u>6 309</u>	<u>5 656</u>	<u>5 390</u>	<u>5 301</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>5 270</u>	<u>7 116</u>	<u>7 966</u>	<u>7 333</u>	<u>6 652</u>	<u>6 374</u>	<u>6 282</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>5 232</u>	<u>7 065</u>	<u>7 909</u>	<u>7 281</u>	<u>6 604</u>	<u>6 329</u>	<u>6 238</u>

					-	-
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>2 407</u> 1 768	<u>4 978</u> 4 387
211-201-0500	800 1284-2004	3				
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>3 123</u> 2 457	<u>3 346</u> 2 776
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>3 101</u> 2 440	<u>3 322</u> 2 757
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>3 078</u> 2 422	<u>3 298</u> 2 737
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>3 078</u> 2 422	<u>3 545</u> 2 979
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>3 078</u> 2 422	<u>3 298</u> 2 737
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>2 443</u> 1 803	<u>5 067</u> 4 475
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 407</u> 1 777	<u>4 993</u> 4 409
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>2 443</u> 1 803	<u>5 067</u> 4 475
211-201-0600	1000 1284-2004	3				
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>3 173</u> 2 506	<u>3 403</u> 2 832
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>3 151</u> 2 488	<u>3 378</u> 2 812

							-	-	-	-	-
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>5 194</u>	<u>7 014</u>	<u>7 852</u>	<u>7 228</u>	<u>6 557</u>	<u>6 283</u>	<u>6 193</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>5 194</u>	<u>7 266</u>	<u>8 104</u>	<u>7 480</u>	<u>6 809</u>	<u>6 535</u>	<u>6 445</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>5 194</u>	<u>7 014</u>	<u>7 852</u>	<u>7 228</u>	<u>6 557</u>	<u>6 283</u>	<u>6 193</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>4 531</u>	<u>6 213</u>	<u>7 045</u>	<u>6 425</u>	<u>5 759</u>	<u>5 487</u>	<u>5 397</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 465</u>	<u>6 122</u>	<u>6 942</u>	<u>6 332</u>	<u>5 675</u>	<u>5 407</u>	<u>5 319</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>4 531</u>	<u>6 213</u>	<u>7 045</u>	<u>6 425</u>	<u>5 759</u>	<u>5 487</u>	<u>5 397</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>5 956</u>	<u>7 182</u>	<u>8 040</u>	<u>7 401</u>	<u>6 713</u>	<u>6 433</u>	<u>6 340</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>5 914</u>	<u>7 130</u>	<u>7 983</u>	<u>7 348</u>	<u>6 665</u>	<u>6 387</u>	<u>6 295</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>5 871</u>	<u>7 079</u>	<u>7 925</u>	<u>7 296</u>	<u>6 617</u>	<u>6 341</u>	<u>6 250</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>5 871</u>	<u>7 334</u>	<u>8 180</u>	<u>7 550</u>	<u>6 872</u>	<u>6 596</u>	<u>6 504</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 871</u>	<u>7 079</u>	<u>7 925</u>	<u>7 296</u>	<u>6 617</u>	<u>6 341</u>	<u>6 250</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 197</u>	<u>6 270</u>	<u>7 110</u>	<u>6 485</u>	<u>5 811</u>	<u>5 537</u>	<u>5 446</u>

					-	-
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,128}{2\,470}$	$\frac{3\,354}{2\,792}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,128}{2\,470}$	$\frac{3\,606}{3\,039}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,128}{2\,470}$	$\frac{3\,354}{2\,792}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{2\,480}{1\,839}$	$\frac{5\,158}{4\,564}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{2\,444}{1\,813}$	$\frac{5\,083}{4\,497}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{2\,480}{1\,839}$	$\frac{5\,158}{4\,564}$
211-201-0700	1200 1284-2004	3				
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,199}{2\,531}$	$\frac{3\,650}{2\,860}$
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,176}{2\,513}$	$\frac{3\,624}{2\,840}$
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{3\,153}{2\,495}$	$\frac{3\,598}{2\,819}$
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,153}{2\,495}$	$\frac{3\,852}{3\,069}$
211-201-0705	15-20	3	1	1380	$\frac{3\,153}{2\,495}$	$\frac{3\,598}{2\,819}$
211-201-0706	20-40	3	1	1370	$\frac{2\,499}{1\,858}$	$\frac{5\,419}{4\,610}$

							-	-	-	-	-
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 121</u>	<u>6 178</u>	<u>7 006</u>	<u>6 390</u>	<u>5 727</u>	<u>5 456</u>	<u>5 367</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 197</u>	<u>6 270</u>	<u>7 110</u>	<u>6 485</u>	<u>5 811</u>	<u>5 537</u>	<u>5 446</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>5 219</u>	<u>7 182</u>	<u>8 040</u>	<u>7 401</u>	<u>6 713</u>	<u>6 433</u>	<u>6 340</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>5 194</u>	<u>7 130</u>	<u>7 983</u>	<u>7 348</u>	<u>6 665</u>	<u>6 387</u>	<u>6 295</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>5 170</u>	<u>7 079</u>	<u>7 925</u>	<u>7 296</u>	<u>6 617</u>	<u>6 341</u>	<u>6 250</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>5 170</u>	<u>7 334</u>	<u>8 180</u>	<u>7 550</u>	<u>6 872</u>	<u>6 596</u>	<u>6 504</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>5 170</u>	<u>7 079</u>	<u>7 925</u>	<u>7 296</u>	<u>6 617</u>	<u>6 341</u>	<u>6 250</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>4 685</u>	<u>6 270</u>	<u>7 110</u>	<u>6 485</u>	<u>5 811</u>	<u>5 537</u>	<u>5 446</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 637</u>	<u>6 178</u>	<u>7 006</u>	<u>6 390</u>	<u>5 727</u>	<u>5 456</u>	<u>5 367</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>4 685</u>	<u>6 270</u>	<u>7 110</u>	<u>6 485</u>	<u>5 811</u>	<u>5 537</u>	<u>5 446</u>

					-	-
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 462</u> 1 831	<u>5 340</u> 4 542
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>2 499</u> 1 858	<u>5 419</u> 4 610
211-201-0800	1400 1284-2004	3				
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>3 199</u> 2 531	<u>3 650</u> 2 860
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>3 176</u> 2 513	<u>3 624</u> 2 840
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>3 153</u> 2 495	<u>3 598</u> 2 819
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>3 153</u> 2 495	<u>3 852</u> 3 069
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>3 153</u> 2 495	<u>3 598</u> 2 819
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>2 499</u> 1 858	<u>5 419</u> 4 610
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>2 462</u> 1 831	<u>5 340</u> 4 542
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>2 499</u> 1 858	<u>5 419</u> 4 610

211-202.

							-	-	-	-	-
211-202-0300	800 1284-2004	3									
211-202-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 918</u>	<u>6 792</u>	<u>6 792</u>	<u>6 792</u>	<u>6 792</u>	<u>6 792</u>	<u>6 792</u>
211-202-0302	5-20	3	1	1390	<u>5 875</u>	<u>6 743</u>	<u>6 743</u>	<u>6 743</u>	<u>6 743</u>	<u>6 743</u>	<u>6 743</u>
211-202-0303	10-20	3	1	1380	<u>5 833</u>	<u>6 695</u>	<u>6 695</u>	<u>6 695</u>	<u>6 695</u>	<u>6 695</u>	<u>6 695</u>
211-202-0304	20-40	3	1	1370	<u>5 791</u>	<u>6 646</u>	<u>6 646</u>	<u>6 646</u>	<u>6 646</u>	<u>6 646</u>	<u>6 646</u>
211-202-0305	40	3	1	1350	<u>5 706</u>	<u>6 549</u>	<u>6 549</u>	<u>6 549</u>	<u>6 549</u>	<u>6 549</u>	<u>6 549</u>
211-202-0400	1000 1284-2004	3									
211-202-0401	5-10	3	1	1400	<u>5 918</u>	<u>6 792</u>	<u>6 792</u>	<u>6 792</u>	<u>6 792</u>	<u>6 792</u>	<u>6 792</u>
211-202-0402	5-20	3	1	1390	<u>5 875</u>	<u>6 743</u>	<u>6 743</u>	<u>6 743</u>	<u>6 743</u>	<u>6 743</u>	<u>6 743</u>
211-202-0403	10-20	3	1	1380	<u>5 833</u>	<u>6 695</u>	<u>6 695</u>	<u>6 695</u>	<u>6 695</u>	<u>6 695</u>	<u>6 695</u>
211-202-0404	20-40	3	1	1370	<u>5 791</u>	<u>6 646</u>	<u>6 646</u>	<u>6 646</u>	<u>6 646</u>	<u>6 646</u>	<u>6 646</u>
211-202-0405	40	3	1	1350	<u>5 706</u>	<u>6 549</u>	<u>6 549</u>	<u>6 549</u>	<u>6 549</u>	<u>6 549</u>	<u>6 549</u>

					-	-
211-202-0300	800 1284-2004	3				
211-202-0301	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,106}{1\,898}$	$\frac{2\,956}{1\,898}$
211-202-0302	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,084}{1\,885}$	$\frac{2\,935}{1\,885}$
211-202-0303	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,062}{1\,871}$	$\frac{2\,914}{1\,871}$
211-202-0304	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,039}{1\,858}$	$\frac{2\,893}{1\,858}$
211-202-0305	40	3	1	1350	$\frac{2\,995}{1\,831}$	$\frac{2\,850}{1\,831}$
211-202-0400	1000 1284-2004	3				
211-202-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{3\,106}{1\,898}$	$\frac{2\,956}{1\,898}$
211-202-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{3\,084}{1\,885}$	$\frac{2\,935}{1\,885}$
211-202-0403	10-20	3	1	1380	$\frac{3\,062}{1\,871}$	$\frac{2\,914}{1\,871}$
211-202-0404	20-40	3	1	1370	$\frac{3\,039}{1\,858}$	$\frac{2\,893}{1\,858}$
211-202-0405	40	3	1	1350	$\frac{2\,995}{1\,831}$	$\frac{2\,850}{1\,831}$

211-206.

					-	-
211-206-0100	7392-2014	3				
211-206-0101	25-60 7392-2014	3	1	1360	<u>7 058</u>	<u>6 437</u>

211-4.**211-401.**

							-	-	-	-	-
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 547</u>	<u>4 990</u>	<u>9 541</u>	<u>7 041</u>	<u>3 591</u> 2 441	<u>4 757</u>	<u>5 195</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>5 717</u>	<u>4 990</u>	<u>9 541</u>	<u>7 041</u>		<u>4 757</u>	<u>5 195</u>

211-5.**211-501.**

							-	-	-	-	-
211-501-0100	31424-2010	3									

					-	-
211-401-0100	8736-2014	3				
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 328</u>	<u>3 167</u> 2 034
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>2 636</u>	

					-	-
211-501-0100	31424-2010	3				

							-	-	-	-	-
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>5 690</u>	<u>5 758</u>	<u>6 678</u>	<u>5 993</u>	<u>5 256</u>	<u>4 956</u>	<u>4 857</u>

211-6.
211-601.

-

							-	-	-	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>4 373</u>	<u>5 322</u>	<u>6 592</u>	<u>5 862</u>	<u>3 831</u> <u>2 604</u>	<u>4 755</u>	<u>4 649</u>

211-603.

-

-

							-	-	-	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 099</u>	<u>6 633</u>	<u>6 633</u>	<u>6 633</u>	<u>6 633</u>	<u>6 633</u>	<u>6 633</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 099</u>	<u>6 633</u>	<u>6 633</u>	<u>6 633</u>	<u>6 633</u>	<u>6 633</u>	<u>6 633</u>

212.

,

,

,

212-5.

8.04-08-2021

18

				,	-	-
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>2 736</u>	<u>1 974</u> 1 166

				,	-	-
211-601-0100	- 23735-2014	3				
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>1 221</u> 506	<u>1 575</u> 723

				,	-	-
211-603-0100	- 25607-2009	3				
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>2 243</u>	<u>3 431</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>2 243</u>	<u>3 431</u>

212-501.

							-	-	-	-	-
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 262</u> 22 866	<u>25 262</u> 22 866	<u>25 262</u> 22 866	<u>25 262</u> 22 866	<u>25 262</u> 22 866	<u>25 262</u> 22 866	<u>25 262</u> 22 866
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 035</u> 22 644	<u>25 035</u> 22 644	<u>25 035</u> 22 644	<u>25 035</u> 22 644	<u>25 035</u> 22 644	<u>25 035</u> 22 644	<u>25 035</u> 22 644
212-501-0103	, I		1	1000	<u>24 382</u> 23 324	<u>25 728</u> 23 324	<u>25 264</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 728</u> 23 324	<u>25 282</u> 23 324	<u>24 798</u> 23 324
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 493</u> 23 093	<u>25 493</u> 23 093	<u>25 493</u> 23 093	<u>25 493</u> 23 093	<u>25 493</u> 23 093	<u>25 493</u> 23 093	<u>25 493</u> 23 093
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 776</u> 23 930	<u>24 776</u> 23 930	<u>24 776</u> 23 930	<u>24 776</u> 23 930	<u>24 776</u> 23 930	<u>24 776</u> 23 930	<u>24 776</u> 23 930
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 539</u> 23 698	<u>24 539</u> 23 698	<u>24 539</u> 23 698	<u>24 539</u> 23 698	<u>24 539</u> 23 698	<u>24 539</u> 23 698	<u>24 539</u> 23 698
212-501-0203	, I		1	1000	<u>24 382</u> 23 324	<u>25 728</u> 23 324	<u>25 264</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 728</u> 23 324	<u>25 282</u> 23 324	<u>24 798</u> 23 324
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 017</u> 24 167	<u>25 017</u> 24 167	<u>25 264</u> 24 408	<u>26 835</u> 24 408	<u>25 017</u> 24 167	<u>25 017</u> 24 167	<u>25 017</u> 24 167
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 515</u> 24 655	<u>25 515</u> 24 655	<u>25 515</u> 24 655	<u>25 515</u> 24 655	<u>25 515</u> 24 655	<u>25 515</u> 24 655	<u>25 515</u> 24 655
212-501-0207	, II		1	1000	<u>24 382</u> 23 324	<u>25 728</u> 23 324	<u>25 515</u> 24 655	<u>25 515</u> 24 655	<u>25 728</u> 23 324	<u>25 282</u> 23 324	<u>24 798</u> 23 324

					-	-
212-501-0100	1225-2019					
212-501-0101	, I		1	1000	<u>25 262</u> 22 866	<u>25 262</u> 22 866
212-501-0102	, II		1	1000	<u>25 035</u> 22 644	<u>25 035</u> 22 644
212-501-0103	, I		1	1000	<u>25 728</u> 23 324	<u>25 728</u> 23 324
212-501-0104	, II		1	1000	<u>25 493</u> 23 093	<u>25 493</u> 23 093
212-501-0200	1225-2019					
212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 776</u> 23 930	<u>24 776</u> 23 930
212-501-0202	, II		1	1000	<u>24 539</u> 23 698	<u>24 539</u> 23 698
212-501-0203	, I		1	1000	<u>25 728</u> 23 324	<u>25 728</u> 23 324
212-501-0204	, II		1	1000	<u>25 017</u> 24 167	<u>25 017</u> 24 167
212-501-0206	, I		1	1000	<u>25 515</u> 24 655	<u>25 515</u> 24 655
212-501-0207	, II		1	1000	<u>25 728</u> 23 324	<u>25 728</u> 23 324

					,	.	-	-	-	-	-
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 966</u> 21 936	<u>24 313</u> 21 936	<u>24 813</u> 22 427	<u>24 813</u> 22 427	<u>24 313</u> 21 936	<u>23 867</u> 21 936	<u>23 382</u> 21 936
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 595</u> 22 213	<u>24 595</u> 22 213	<u>23 420</u> 22 600	<u>24 990</u> 22 600	<u>24 595</u> 22 213	<u>24 595</u> 22 213	<u>24 595</u> 22 213

212-502.

					,	.	-	-	-	-
212-502-0100	1225-2019									
212-502-0101	, I		1	1000	<u>24 677</u> 23 613	<u>26 023</u> 23 613	<u>26 023</u> 23 613	<u>25 577</u> 23 613	<u>25 093</u> 23 613	<u>26 023</u> 23 613
212-502-0102	, II		1	1000	<u>24 677</u> 23 613	<u>26 023</u> 23 613	<u>26 023</u> 23 613	<u>25 577</u> 23 613	<u>25 093</u> 23 613	<u>26 023</u> 23 613

212-503.

					,	.	-	-	-	-
212-503-0100	- 31015-2002									

8.04-08-2021

22

					-	-
212-501-0400	1225-2019					
212-501-0401	I		1	1000	<u>24 313</u> 21 936	<u>24 313</u> 21 936
212-501-0402	II		1	1000	<u>24 595</u> 22 213	<u>24 595</u> 22 213

					-	-	-
212-502-0100	1225-2019						
212-502-0101	, I		1	1000	<u>26 023</u> 23 613		
212-502-0102	, II		1	1000	<u>26 023</u> 23 613	<u>26 186</u> 25 313	<u>27 757</u> 25 313

					-	-
212-503-0100	- 31015-2002					

							-	-	-	-	-
212-503-0101	-10		1	1000	<u>28 987</u> 27 839	<u>30 334</u> 27 839	<u>30 124</u> 29 174	<u>31 695</u> 29 174	<u>30 334</u> 27 839	<u>29 888</u> 27 839	<u>29 403</u> 27 839
212-503-0102	-15		1	1000	<u>27 130</u> 26 018	<u>28 476</u> 26 018	<u>28 178</u> 27 265	<u>29 748</u> 27 265	<u>28 476</u> 26 018	<u>28 030</u> 26 018	<u>27 546</u> 26 018
212-503-0103	-20		1	1000	<u>26 109</u> 25 017	<u>27 455</u> 25 017	<u>27 108</u> 26 217	<u>28 679</u> 26 217	<u>27 455</u> 25 017	<u>27 010</u> 25 017	<u>26 525</u> 25 017

213.**213-1.****213-101.**

							-	-	-	-	-
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>59 457</u> 54 241	<u>81 324</u> 54 241	<u>82 866</u> 54 241	<u>82 866</u> 54 241	<u>73 227</u> 54 241	<u>65 222</u> 54 241	<u>62 009</u> 54 241
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>62 223</u> 56 953	<u>84 090</u> 56 953	<u>85 632</u> 56 953	<u>85 632</u> 56 953	<u>75 993</u> 56 953	<u>67 988</u> 56 953	<u>64 775</u> 56 953
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .									
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>58 511</u> 54 241	<u>75 368</u> 54 241	<u>76 557</u> 54 241	<u>76 557</u> 54 241	<u>69 126</u> 54 241	<u>62 955</u> 54 241	<u>60 478</u> 54 241

213-3.

					-	-
212-503-0101	-10		1	1000	<u>30 334</u> 27 839	<u>30 334</u> 27 839
212-503-0102	-15		1	1000	<u>28 476</u> 26 018	<u>28 476</u> 26 018
212-503-0103	-20		1	1000	<u>27 455</u> 25 017	<u>27 455</u> 25 017

					-	-
213-101-0500	250 120 88 530-2012	1000 .				
213-101-0501	100	1000 .	1	4500	<u>70 702</u> 54 241	<u>76 669</u> 54 241
213-101-0502	125	1000 .	1	4500	<u>73 469</u> 56 953	<u>79 436</u> 56 953
213-101-0600	250 120 88 530-2012	1000 .				
213-101-0601	100	1000 .	2	2940	<u>67 180</u> 54 241	<u>71 780</u> 54 241

213-301.

					,	.		-	-	-	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3										
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>31 725</u> 30 104	<u>37 255</u> 30 104	<u>37 499</u> 30 104	<u>37 499</u> 30 104	<u>35 121</u> 30 104	<u>33 147</u> 30 104	<u>32 354</u> 30 104	

213-302.

					,	.		-	-		
213-302-0100	945-92	.									
213-302-0101	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>293</u> 268	<u>305</u> 268	<u>373</u> 268				
213-302-0103	390 190 188 ,	.	2	17,8	<u>408</u> 381	<u>420</u> 381	<u>489</u> 381				

213-304.

					,	.		-	-		
213-304-0100	945-92	.									
213-304-0102	, 390 190 188 ,	.	2	19	<u>282</u> 257	<u>295</u> 257	<u>368</u> 257				

				,	-	-
213-301-0100	() 31360-2007	3				
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>34 499</u> 30 104	<u>35 971</u> 30 104

22.

221.

221-1.

221-102.

					,	.	.	-	-	-	-	-
221-102-0100	13579-2018	3										
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>57 872</u> 54 548	<u>59 351</u> 44 735	<u>32 023</u> 28 404	<u>60 721</u> 44 735	<u>54 468</u> 44 735	<u>57 036</u> 44 735	<u>56 509</u> 44 735	

221-104.

					,	.	.	-	-	-	-	-
221-104-0100	956-93											
221-104-0101	956-93 1,5 / 2	3	1	2453	<u>63 460</u> 60 008	<u>76 837</u> 63 778	<u>85 601</u> 63 778	<u>76 551</u> 72 033	<u>75 395</u> 63 778	<u>73 634</u> 63 778	<u>72 987</u> 63 778	
221-104-0102	956-93 2,5 / 2	3	1	2450	<u>49 363</u> 46 190	<u>62 250</u> 47 738	<u>46 177</u> 42 258	<u>87 140</u> 82 417	<u>51 072</u> 47 738	<u>56 925</u> 47 738	<u>55 838</u> 47 738	
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2454	<u>75 147</u> 48 255	<u>61 836</u> 48 255	<u>49 999</u> 46 001	<u>71 843</u> 67 416	<u>66 181</u> 48 255	<u>70 467</u> 48 255	<u>72 029</u> 48 255	

222.

222-1.

					-	-
221-102-0100	13579-2018	3				
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	$\frac{63\,793}{44\,735}$	$\frac{66\,970}{44\,735}$

					-	-
221-104-0100	956-93					
221-104-0101	956-93 1,5 ' / 2	3	1	2453	$\frac{80\,051}{63\,778}$	$\frac{83\,260}{63\,778}$
221-104-0102	956-93 2,5 ' / 2	3	1	2450	$\frac{62\,005}{47\,738}$	$\frac{65\,228}{47\,738}$
221-104-0104	956-93 4,5 ' / 2	3	1	2454	$\frac{83\,731}{48\,255}$	$\frac{86\,855}{48\,255}$

222-102.

							-	-	-	-	-
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>220 245</u> 213 677	<u>201 041</u> 183 389	<u>159 299</u> 153 100	<u>200 984</u> 183 389	<u>197 440</u> 183 389	<u>201 005</u> 183 389	<u>200 908</u> 183 389
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>188 560</u> 182 666	<u>178 739</u> 162 658	<u>125 287</u> 119 828	<u>174 714</u> 168 286	<u>174 281</u> 162 658	<u>177 353</u> 162 658	<u>177 023</u> 162 658
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>148 166</u> 143 010	<u>147 651</u> 131 876	<u>109 483</u> 104 261	<u>148 554</u> 142 566	<u>141 483</u> 131 876	<u>146 232</u> 131 876	<u>145 894</u> 131 876
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>115 127</u> 110 623	<u>119 474</u> 103 438	<u>101 310</u> 96 253	<u>119 418</u> 103 438	<u>114 335</u> 103 438	<u>119 438</u> 103 438	<u>119 341</u> 103 438
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>115 113</u> 110 603	<u>118 349</u> 102 296	<u>99 011</u> 93 990	<u>118 292</u> 102 296	<u>113 482</u> 102 296	<u>118 313</u> 102 296	<u>118 216</u> 102 296
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>217 656</u> 193 789	<u>204 819</u> 193 789	<u>206 160</u> 193 789	<u>200 807</u> 193 789	<u>209 418</u> 193 789	<u>212 934</u> 193 789	<u>214 528</u> 193 789
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>148 793</u> 143 640	<u>160 967</u> 145 748	<u>110 130</u> 104 917	<u>197 726</u> 190 795	<u>157 779</u> 145 748	<u>160 739</u> 145 748	<u>160 643</u> 145 748
222-102-0200	948-84	3									
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>80 754</u> 76 922	<u>92 892</u> 76 922	<u>105 611</u> 76 922	<u>98 396</u> 76 922	<u>82 727</u> 76 922	<u>83 954</u> 76 922	<u>82 170</u> 76 922

222-2.

,

					-	-
222-102-0100	948-84	3				
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>209 322</u> 183 389	<u>212 570</u> 183 389
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>184 730</u> 162 658	<u>187 911</u> 162 658
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>153 788</u> 131 876	<u>157 046</u> 131 876
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>127 745</u> 103 438	<u>130 990</u> 103 438
222-102-0105	948-84 8 /	3	1	2504	<u>126 643</u> 102 296	<u>129 897</u> 102 296
222-102-0107	948-84 27 /	3	1	2505	<u>226 364</u> 193 789	<u>229 552</u> 193 789
222-102-0108	948-84 37 /	3	1	2483	<u>168 969</u> 145 748	<u>172 195</u> 145 748
222-102-0200	948-84	3				
222-102-0209	71 / 948-84	3	1	2498	<u>87 060</u> 76 922	<u>90 372</u> 76 922

222-202.

							-	-	-	-	-
222-202-0100	13015-2012	3									
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>185 277</u> 179 367	<u>234 704</u> 216 228	<u>261 324</u> 253 088	<u>234 647</u> 216 228	<u>227 832</u> 216 228	<u>234 668</u> 216 228	<u>234 570</u> 216 228

222-203.

							-	-	-	-	-
222-203-0300	9561-2016	2									
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>8 126</u> 7 694	<u>10 276</u> 8 450	<u>11 673</u> 8 450	<u>15 312</u> 14 639	<u>9 203</u> 8 450	<u>9 409</u> 8 450	<u>9 236</u> 8 450

222-3.**222-302.**

							-	-	-	-	-
222-302-0100	961-93	.									
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>39 715</u> 37 969	<u>44 939</u> 37 969	<u>50 412</u> 37 969	<u>47 307</u> 37 969	<u>37 969</u> 37 969	<u>41 092</u> 37 969	<u>40 325</u> 37 969

225.

				,	-	-
222-202-0100	13015-2012	3				
222-202-0101	13015-2012 4 /	3	1	2530	<u>243 085</u> 216 228	<u>246 372</u> 216 228

				,	-	-
222-203-0300	9561-2016	2				
222-203-0303	9561-2016 8	2	1	303	<u>9 917</u> 8 450	<u>10 317</u> 8 450

				,	-	-
222-302-0100	961-93	.				
222-302-0106	27.13-6	.	1	1075	<u>42 429</u> 37 969	<u>43 854</u> 37 969

225-1.
225-101.

							-	-	-	-	-
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>8 457</u> 7 090	<u>7 769</u> 7 090	<u>8 740</u> 8 408	<u>6 051</u> 5 772	<u>8 003</u> 7 090	<u>8 211</u> 7 090	<u>8 293</u> 7 090
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>19 413</u> 16 059	<u>17 465</u> 16 059	<u>17 669</u> 16 059	<u>16 857</u> 16 059	<u>18 163</u> 16 059	<u>18 696</u> 16 059	<u>18 938</u> 16 059
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>15 121</u> 14 464	<u>17 408</u> 15 183	<u>18 837</u> 15 183	<u>17 455</u> 16 620	<u>16 546</u> 15 183	<u>16 886</u> 15 183	<u>16 780</u> 15 183
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>18 071</u> 17 176	<u>23 319</u> 20 323	<u>25 007</u> 20 323	<u>24 691</u> 23 469	<u>21 965</u> 20 323	<u>23 218</u> 20 323	<u>23 194</u> 20 323
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>19 970</u> 18 984	<u>23 708</u> 20 036	<u>17 871</u> 16 709	<u>26 805</u> 25 468	<u>22 956</u> 20 036	<u>23 647</u> 20 036	<u>23 621</u> 20 036
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>23 048</u> 21 696	<u>31 473</u> 26 267	<u>25 294</u> 23 568	<u>35 461</u> 33 535	<u>30 602</u> 26 267	<u>32 543</u> 26 267	<u>32 730</u> 26 267
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>25 796</u> 24 408	<u>35 747</u> 30 430	<u>39 248</u> 30 430	<u>44 553</u> 42 474	<u>33 709</u> 30 430	<u>34 467</u> 30 430	<u>34 208</u> 30 430
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>33 402</u> 31 415	<u>47 673</u> 39 768	<u>52 961</u> 39 768	<u>59 461</u> 56 475	<u>44 633</u> 39 768	<u>45 740</u> 39 768	<u>45 350</u> 39 768
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>6 870</u> 6 273	<u>6 605</u> 6 273	<u>7 265</u> 7 061	<u>5 657</u> 5 485	<u>6 695</u> 6 273	<u>6 775</u> 6 273	<u>6 807</u> 6 273
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>22 543</u> 21 696	<u>25 293</u> 22 611	<u>16 117</u> 15 247	<u>33 004</u> 31 803	<u>24 737</u> 22 611	<u>25 252</u> 22 611	<u>25 234</u> 22 611

					-	-
225-101-0100	8020-2016	.				
225-101-0101	7-3	.	1	130	<u>8 911</u> 7 090	<u>9 076</u> 7 090
225-101-0103	7-9	.	1	380	<u>20 734</u> 16 059	<u>21 217</u> 16 059
225-101-0105	10-6	.	1	400	<u>17 932</u> 15 183	<u>18 456</u> 15 183
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>25 199</u> 20 323	<u>25 979</u> 20 323
225-101-0108	15-6	.	1	660	<u>25 835</u> 20 036	<u>26 692</u> 20 036
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>36 548</u> 26 267	<u>37 839</u> 26 267
225-101-0110	20-6	.	1	980	<u>37 031</u> 30 430	<u>38 313</u> 30 430
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>49 612</u> 39 768	<u>51 548</u> 39 768
225-101-0200	8020-2016	.				
225-101-0201	6	.	1	50	<u>7 044</u> 6 273	<u>7 108</u> 6 273
225-101-0600	8020-2016	.				
225-101-0601	10	.	1	450	<u>26 743</u> 22 611	<u>27 328</u> 22 611

							-	-	-	-	-
225-101-0602	15	.	1	950	<u>34 990</u> 33 449	<u>45 446</u> 39 940	<u>27 341</u> 25 636	<u>45 578</u> 39 940	<u>44 334</u> 39 940	<u>45 358</u> 39 940	<u>45 322</u> 39 940
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>59 451</u> 56 953	<u>81 193</u> 72 411	<u>41 481</u> 38 847	<u>81 399</u> 72 411	<u>79 436</u> 72 411	<u>81 057</u> 72 411	<u>80 999</u> 72 411
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>26 048</u> 25 313	<u>19 835</u> 18 299	<u>11 819</u> 11 279	<u>18 984</u> 18 305	<u>19 985</u> 18 299	<u>20 103</u> 18 299	<u>20 149</u> 18 299
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>31 202</u> 28 634	<u>21 918</u> 20 476	<u>12 877</u> 12 317	<u>29 520</u> 28 634	<u>22 368</u> 20 476	<u>22 767</u> 20 476	<u>22 926</u> 20 476
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>45 098</u> 37 930	<u>41 499</u> 37 930	<u>21 774</u> 20 510	<u>57 310</u> 55 350	<u>42 723</u> 37 930	<u>43 808</u> 37 930	<u>44 241</u> 37 930
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>30 592</u> 29 381	<u>38 524</u> 34 465	<u>22 316</u> 21 042	<u>60 072</u> 58 058	<u>37 703</u> 34 465	<u>38 462</u> 34 465	<u>38 435</u> 34 465
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>79 513</u> 65 203	<u>72 210</u> 65 203	<u>34 715</u> 32 337	<u>69 554</u> 65 203	<u>74 693</u> 65 203	<u>76 895</u> 65 203	<u>77 773</u> 65 203
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>60 880</u> 58 445	<u>91 719</u> 83 422	<u>96 650</u> 83 422	<u>137 774</u> 133 375	<u>88 691</u> 83 422	<u>89 917</u> 83 422	<u>89 553</u> 83 422
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>120 661</u> 108 906	<u>114 511</u> 108 906	<u>115 154</u> 108 906	<u>112 590</u> 108 906	<u>116 715</u> 108 906	<u>118 399</u> 108 906	<u>119 163</u> 108 906
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>148 031</u> 135 740	<u>141 882</u> 135 740	<u>142 525</u> 135 740	<u>139 960</u> 135 740	<u>144 085</u> 135 740	<u>145 770</u> 135 740	<u>146 533</u> 135 740

225-104.

							-	-	-	-
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

					-	-
225-101-0602	15	.	1	950	<u>48 507</u> 39 940	<u>49 742</u> 39 940
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>85 962</u> 72 411	<u>87 885</u> 72 411
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>21 104</u> 18 299	<u>21 427</u> 18 299
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>24 113</u> 20 476	<u>24 432</u> 20 476
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>47 470</u> 37 930	<u>48 336</u> 37 930
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>40 715</u> 34 465	<u>41 599</u> 34 465
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>84 327</u> 65 203	<u>86 084</u> 65 203
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>93 527</u> 83 422	<u>95 333</u> 83 422
225-101-0615	2 20-1	.	1	1200	<u>124 832</u> 108 906	<u>126 360</u> 108 906
225-101-0616	2 20-2	.	1	1200	<u>152 203</u> 135 740	<u>153 730</u> 135 740

					-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---

							-	-	-	-
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>958 066</u> 868 082	<u>911 433</u> 868 082	<u>916 307</u> 868 082	<u>896 861</u> 868 082	<u>928 141</u> 868 082	<u>940 913</u> 868 082
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>1 322 484</u> 1 218 313	<u>1 271 239</u> 1 218 313	<u>1 276 594</u> 1 218 313	<u>1 255 225</u> 1 218 313	<u>1 289 599</u> 1 218 313	<u>1 303 635</u> 1 218 313
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.								
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>1 023 014</u> 925 497	<u>972 282</u> 925 497	<u>977 583</u> 925 497	<u>956 428</u> 925 497	<u>990 458</u> 925 497	<u>1 004 353</u> 925 497

225-105.

							-	-	-	-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.									
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>104 676</u> 87 758	<u>94 939</u> 87 758	<u>95 957</u> 87 758	<u>91 896</u> 87 758	<u>98 427</u> 87 758	<u>101 094</u> 87 758	<u>102 303</u> 87 758
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>151 588</u> 125 926	<u>136 727</u> 125 926	<u>138 280</u> 125 926	<u>132 083</u> 125 926	<u>142 051</u> 125 926	<u>146 122</u> 125 926	<u>147 967</u> 125 926
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>113 854</u> 94 408	<u>102 580</u> 94 408	<u>103 758</u> 94 408	<u>99 057</u> 94 408	<u>106 619</u> 94 408	<u>109 707</u> 94 408	<u>111 107</u> 94 408

					-	-	-
225-104-0500	30, 35 24547-2016	.					
225-104-0534	19.100 (94)	.	1	9100	<u>946 705</u> 868 082	<u>989 699</u> 868 082	<u>1 001 283</u> 868 082
225-104-0535	20.100 (95)	.	1	10000	<u>1 309 999</u> 1 218 313	<u>1 357 246</u> 1 218 313	<u>1 369 975</u> 1 218 313
225-104-0600	30, 35 24547-2016	.					
225-104-0612	38 (107)	.	1	9900	<u>1 010 654</u> 925 497	<u>1 057 428</u> 925 497	<u>1 070 030</u> 925 497

					-	-
225-105-0100	30 13015-2012	.				
225-105-0101	4	.	1	1900	<u>111 280</u> 87 758	<u>113 699</u> 87 758
225-105-0107	8	.	1	2900	<u>161 669</u> 125 926	<u>165 360</u> 125 926
225-105-0109	9	.	1	2200	<u>121 501</u> 94 408	<u>124 302</u> 94 408

225-107.

							-	-	-	-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.									
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>56 549</u> 47 616	<u>51 425</u> 47 616	<u>51 960</u> 47 616	<u>49 823</u> 47 616	<u>53 261</u> 47 616	<u>54 664</u> 47 616	<u>55 301</u> 47 616
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>71 755</u> 60 177	<u>65 093</u> 60 177	<u>65 789</u> 60 177	<u>63 011</u> 60 177	<u>67 480</u> 60 177	<u>69 305</u> 60 177	<u>70 132</u> 60 177
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>113 255</u> 98 516	<u>105 056</u> 98 516	<u>105 913</u> 98 516	<u>102 494</u> 98 516	<u>107 994</u> 98 516	<u>110 239</u> 98 516	<u>111 258</u> 98 516
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>66 916</u> 56 997	<u>61 279</u> 56 997	<u>61 868</u> 56 997	<u>59 517</u> 56 997	<u>63 299</u> 56 997	<u>64 842</u> 56 997	<u>65 543</u> 56 997
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>84 169</u> 70 783	<u>76 482</u> 70 783	<u>77 286</u> 70 783	<u>74 080</u> 70 783	<u>79 236</u> 70 783	<u>81 342</u> 70 783	<u>82 296</u> 70 783

225-109.

							-	-	-	-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.									
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>140 888</u> 120 912	<u>129 614</u> 120 912	<u>130 792</u> 120 912	<u>126 091</u> 120 912	<u>133 653</u> 120 912	<u>136 741</u> 120 912	<u>138 141</u> 120 912
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>178 796</u> 152 601	<u>163 935</u> 152 601	<u>165 488</u> 152 601	<u>159 291</u> 152 601	<u>169 260</u> 152 601	<u>173 330</u> 152 601	<u>175 176</u> 152 601

					-	-
225-107-0100	20, 22,5 13015-2012	.				
225-107-0109	1	.	1	1000	<u>60 025</u> 47 616	<u>61 298</u> 47 616
225-107-0110	2	.	1	1300	<u>76 274</u> 60 177	<u>77 929</u> 60 177
225-107-0111	3	.	1	1600	<u>118 817</u> 98 516	<u>120 854</u> 98 516
225-107-0112	4	.	1	1100	<u>70 740</u> 56 997	<u>72 140</u> 56 997
225-107-0113	5	.	1	1500	<u>89 383</u> 70 783	<u>91 293</u> 70 783

					-	-
225-109-0100	20 13015-2012	.				
225-109-0101	1	.	1	2200	<u>148 535</u> 120 912	<u>151 336</u> 120 912
225-109-0102	2	.	1	2900	<u>188 877</u> 152 601	<u>192 569</u> 152 601

							-	-	-	-	-
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>322 887</u> <u>275 871</u>	<u>296 240</u> <u>275 871</u>	<u>299 024</u> <u>275 871</u>	<u>287 912</u> <u>275 871</u>	<u>305 787</u> <u>275 871</u>	<u>313 085</u> <u>275 871</u>	<u>316 395</u> <u>275 871</u>
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>155 176</u> <u>132 573</u>	<u>142 365</u> <u>132 573</u>	<u>143 704</u> <u>132 573</u>	<u>138 361</u> <u>132 573</u>	<u>146 955</u> <u>132 573</u>	<u>150 464</u> <u>132 573</u>	<u>152 055</u> <u>132 573</u>
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>257 995</u> <u>220 075</u>	<u>236 472</u> <u>220 075</u>	<u>238 721</u> <u>220 075</u>	<u>229 746</u> <u>220 075</u>	<u>244 183</u> <u>220 075</u>	<u>250 078</u> <u>220 075</u>	<u>252 751</u> <u>220 075</u>
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>231 208</u> <u>196 943</u>	<u>211 735</u> <u>196 943</u>	<u>213 770</u> <u>196 943</u>	<u>205 649</u> <u>196 943</u>	<u>218 711</u> <u>196 943</u>	<u>224 045</u> <u>196 943</u>	<u>226 463</u> <u>196 943</u>
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>389 207</u> <u>330 720</u>	<u>355 898</u> <u>330 720</u>	<u>359 379</u> <u>330 720</u>	<u>345 489</u> <u>330 720</u>	<u>367 832</u> <u>330 720</u>	<u>376 955</u> <u>330 720</u>	<u>381 092</u> <u>330 720</u>
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>167 695</u> <u>142 499</u>	<u>153 346</u> <u>142 499</u>	<u>154 846</u> <u>142 499</u>	<u>148 862</u> <u>142 499</u>	<u>158 487</u> <u>142 499</u>	<u>162 417</u> <u>142 499</u>	<u>164 199</u> <u>142 499</u>
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>256 617</u> <u>217 160</u>	<u>234 069</u> <u>217 160</u>	<u>236 425</u> <u>217 160</u>	<u>227 023</u> <u>217 160</u>	<u>242 148</u> <u>217 160</u>	<u>248 323</u> <u>217 160</u>	<u>251 124</u> <u>217 160</u>
225-109-0200	20 13015-2012	.									
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>93 569</u> <u>79 215</u>	<u>85 369</u> <u>79 215</u>	<u>86 226</u> <u>79 215</u>	<u>82 807</u> <u>79 215</u>	<u>88 307</u> <u>79 215</u>	<u>90 553</u> <u>79 215</u>	<u>91 571</u> <u>79 215</u>
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>180 563</u> <u>157 463</u>	<u>167 752</u> <u>157 463</u>	<u>169 091</u> <u>157 463</u>	<u>163 748</u> <u>157 463</u>	<u>172 342</u> <u>157 463</u>	<u>175 851</u> <u>157 463</u>	<u>177 442</u> <u>157 463</u>
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>243 292</u> <u>207 225</u>	<u>222 794</u> <u>207 225</u>	<u>224 936</u> <u>207 225</u>	<u>216 388</u> <u>207 225</u>	<u>230 138</u> <u>207 225</u>	<u>235 752</u> <u>207 225</u>	<u>238 298</u> <u>207 225</u>

225-2.

					-	-
225-109-0103	3	.	1	5200	<u>340 963</u> 275 871	<u>347 582</u> 275 871
225-109-0104	4 (38)	.	1	2500	<u>163 866</u> 132 573	<u>167 049</u> 132 573
225-109-0106	6 (40)	.	1	4200	<u>272 594</u> 220 075	<u>277 941</u> 220 075
225-109-0108	57 (1)	.	1	3800	<u>244 417</u> 196 943	<u>249 254</u> 196 943
225-109-0109	58 (2)	.	1	6500	<u>411 802</u> 330 720	<u>420 076</u> 330 720
225-109-0110	59 (3)	.	1	2800	<u>177 428</u> 142 499	<u>180 992</u> 142 499
225-109-0113	108 (4)	.	1	4400	<u>271 912</u> 217 160	<u>277 513</u> 217 160
225-109-0200	20 13015-2012	.				
225-109-0201	30 (8)	.	1	1600	<u>99 130</u> 79 215	<u>101 167</u> 79 215
225-109-0205	34 (10)	.	1	2500	<u>189 254</u> 157 463	<u>192 436</u> 157 463
225-109-0207	36 (12)	.	1	4000	<u>257 196</u> 207 225	<u>262 288</u> 207 225

225-203.

					,	.		-	-	-	-	-
225-203-0100	13015-2012	3										
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>52 522</u> 24 746	<u>38 820</u> 24 746	<u>28 390</u> 24 746	<u>33 178</u> 24 746	<u>43 244</u> 24 746	<u>47 730</u> 24 746	<u>49 327</u> 24 746	
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>53 201</u> 25 379	<u>39 482</u> 25 379	<u>29 039</u> 25 379	<u>33 833</u> 25 379	<u>43 911</u> 25 379	<u>48 402</u> 25 379	<u>50 002</u> 25 379	

225-204.

					,	.		-	-	-	-	-
225-204-0300	2387-2013	.										
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>71 955</u> 64 676	<u>68 112</u> 64 676	<u>68 513</u> 64 676	<u>66 911</u> 64 676	<u>69 489</u> 64 676	<u>70 541</u> 64 676	<u>71 019</u> 64 676	
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>88 634</u> 78 094	<u>82 869</u> 78 094	<u>83 472</u> 78 094	<u>81 068</u> 78 094	<u>84 935</u> 78 094	<u>86 514</u> 78 094	<u>87 230</u> 78 094	

226.**226-1.****226-102.**

					,	.		-	-	-	-	
--	--	--	--	--	---	---	--	---	---	---	---	--

8.04-08-2021

44

					-	-
225-203-0100	13015-2012	3				
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>61 309</u> 24 746	<u>64 504</u> 24 746
225-203-0107	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2513	<u>61 998</u> 25 379	<u>65 197</u> 25 379

					-	-
225-204-0300	2387-2013	.				
225-204-0301	95-2	.	1	750	<u>74 562</u> 64 676	<u>75 517</u> 64 676
225-204-0309	105-5	.	1	1125	<u>92 545</u> 78 094	<u>93 977</u> 78 094

					-	-	-
--	--	--	--	--	---	---	---

							-	-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.								
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>912 101</u> 844 378	<u>879 458</u> 844 378	<u>882 869</u> 844 378	<u>869 257</u> 844 378	<u>891 154</u> 844 378	<u>900 094</u> 844 378
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>1 025 504</u> 938 892	<u>981 946</u> 938 892	<u>986 498</u> 938 892	<u>968 334</u> 938 892	<u>997 552</u> 938 892	<u>1 009 482</u> 938 892
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 805 731</u> 1 664 701	<u>1 736 551</u> 1 664 701	<u>1 743 780</u> 1 664 701	<u>1 714 932</u> 1 664 701	<u>1 761 337</u> 1 664 701	<u>1 780 285</u> 1 664 701
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>2 018 220</u> 1 851 899	<u>1 935 204</u> 1 851 899	<u>1 943 879</u> 1 851 899	<u>1 909 261</u> 1 851 899	<u>1 964 947</u> 1 851 899	<u>1 987 684</u> 1 851 899
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>938 000</u> 853 104	<u>894 442</u> 853 104	<u>898 993</u> 853 104	<u>880 830</u> 853 104	<u>910 048</u> 853 104	<u>921 978</u> 853 104
226-102-0200	13015-2012	.								
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>315 581</u> 276 533	<u>294 059</u> 276 533	<u>296 308</u> 276 533	<u>287 333</u> 276 533	<u>301 770</u> 276 533	<u>307 665</u> 276 533
226-102-0300	25912-2015	.								
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>132 949</u> 126 563	<u>255 584</u> 232 798	<u>267 401</u> 232 798	<u>351 084</u> 339 034	<u>246 042</u> 232 798	<u>254 873</u> 232 798
226-102-0400	13015-2012	.								
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>179 253</u> 158 526	<u>167 980</u> 158 526	<u>169 158</u> 158 526	<u>164 457</u> 158 526	<u>172 019</u> 158 526	<u>175 107</u> 158 526
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>329 795</u> 296 492	<u>312 218</u> 296 492	<u>314 054</u> 296 492	<u>306 725</u> 296 492	<u>318 515</u> 296 492	<u>323 329</u> 296 492
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>224 147</u> 198 627	<u>210 311</u> 198 627	<u>211 757</u> 198 627	<u>205 987</u> 198 627	<u>215 268</u> 198 627	<u>219 058</u> 198 627

					-	-	-
226-102-0100	13015-2012	.					
226-102-0102	9- 14- 7	.	1	6370	<u>904 148</u> 844 378	<u>934 244</u> 844 378	<u>942 353</u> 844 378
226-102-0104	12- 14- 7	.	1	8500	<u>1 014 892</u> 938 892	<u>1 055 051</u> 938 892	<u>1 065 872</u> 938 892
226-102-0105	15- 14- 7	.	1	13500	<u>1 788 877</u> 1 664 701	<u>1 852 660</u> 1 664 701	<u>1 869 845</u> 1 664 701
226-102-0109	18- 14- 7	.	1	16200	<u>1 997 995</u> 1 851 899	<u>2 074 534</u> 1 851 899	<u>2 095 156</u> 1 851 899
226-102-0110	12- 11- 7	.	1	8500	<u>927 388</u> 853 104	<u>967 547</u> 853 104	<u>978 367</u> 853 104
226-102-0200	13015-2012	.					
226-102-0205	14	.	1	4200	<u>310 338</u> 276 533	<u>330 181</u> 276 533	<u>335 528</u> 276 533
226-102-0300	25912-2015	.					
226-102-0301	-14	.	1	4200	<u>254 710</u> 232 798	<u>268 742</u> 232 798	<u>274 200</u> 232 798
226-102-0400	13015-2012	.					
226-102-0406	400.98.25	.	1	2200	<u>176 507</u> 158 526	<u>186 901</u> 158 526	<u>189 702</u> 158 526
226-102-0407	400.98.40	.	1	3430	<u>325 512</u> 296 492	<u>341 718</u> 296 492	<u>346 084</u> 296 492
226-102-0409	400.124.25	.	1	2700	<u>220 776</u> 198 627	<u>233 533</u> 198 627	<u>236 970</u> 198 627

							-	-	-	-
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>399 822</u> 358 183	<u>377 684</u> 358 183	<u>379 998</u> 358 183	<u>370 766</u> 358 183	<u>385 616</u> 358 183	<u>391 679</u> 358 183
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>522 571</u> 472 422	<u>496 436</u> 472 422	<u>499 167</u> 472 422	<u>488 269</u> 472 422	<u>505 799</u> 472 422	<u>512 957</u> 472 422
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>608 564</u> 539 516	<u>571 155</u> 539 516	<u>575 064</u> 539 516	<u>559 465</u> 539 516	<u>584 558</u> 539 516	<u>594 804</u> 539 516
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>774 032</u> 686 092	<u>726 374</u> 686 092	<u>731 354</u> 686 092	<u>711 481</u> 686 092	<u>743 449</u> 686 092	<u>756 502</u> 686 092
226-102-0700	13015-2012	.								
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>4 450</u> 3 883	<u>4 135</u> 3 883	<u>4 168</u> 3 883	<u>4 037</u> 3 883	<u>4 248</u> 3 883	<u>4 334</u> 3 883
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>10 880</u> 9 024	<u>9 804</u> 9 024	<u>9 917</u> 9 024	<u>9 468</u> 9 024	<u>10 190</u> 9 024	<u>10 484</u> 9 024

226-103.

							-	-	-	-	-	-
226-103-1400	13015-2012	.										
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>18 734</u> 15 394	<u>16 787</u> 15 394	<u>16 990</u> 15 394	<u>16 178</u> 15 394	<u>17 484</u> 15 394	<u>18 018</u> 15 394	<u>18 260</u> 15 394	<u>20 055</u> 15 394
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>14 905</u> 11 874	<u>13 111</u> 11 874	<u>13 299</u> 11 874	<u>12 551</u> 11 874	<u>13 754</u> 11 874	<u>14 245</u> 11 874	<u>14 468</u> 11 874	<u>16 122</u> 11 874
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>13 572</u> 11 428	<u>12 342</u> 11 428	<u>12 470</u> 11 428	<u>11 957</u> 11 428	<u>12 782</u> 11 428	<u>13 119</u> 11 428	<u>13 272</u> 11 428	<u>14 406</u> 11 428

					-	-	-
226-102-0410	400.124.40	.	1	4320	<u>394 429</u> 358 183	<u>414 839</u> 358 183	<u>420 338</u> 358 183
226-102-0414	600.124.30	.	1	5100	<u>516 203</u> 472 422	<u>540 299</u> 472 422	<u>546 791</u> 472 422
226-102-0416	800.98.40	.	1	7300	<u>599 450</u> 539 516	<u>633 940</u> 539 516	<u>643 232</u> 539 516
226-102-0418	800.124.40	.	1	9300	<u>762 421</u> 686 092	<u>806 360</u> 686 092	<u>818 199</u> 686 092
226-102-0700	13015-2012	.					
226-102-0701	-1	.	1	61,3	<u>4 373</u> 3 883	<u>4 663</u> 3 883	<u>4 741</u> 3 883
226-102-0704	-9	.	1	210	<u>10 618</u> 9 024	<u>11 610</u> 9 024	<u>11 878</u> 9 024

					-
226-103-1400	13015-2012	.			
226-103-1402	-1-22-75	.	1	380	<u>20 539</u> 15 394
226-103-1403	-1-20-75	.	1	350	<u>16 567</u> 11 874
226-103-1404	-1-20-50	.	1	240	<u>14 711</u> 11 428

							-	-	-	-	-	-
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>7 038</u> 6 196	<u>6 577</u> 6 196	<u>6 625</u> 6 196	<u>6 433</u> 6 196	<u>6 742</u> 6 196	<u>6 869</u> 6 196	<u>6 926</u> 6 196	<u>7 351</u> 6 196
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>4 046</u> 3 497	<u>3 738</u> 3 497	<u>3 770</u> 3 497	<u>3 642</u> 3 497	<u>3 848</u> 3 497	<u>3 932</u> 3 497	<u>3 971</u> 3 497	<u>4 254</u> 3 497
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>8 997</u> 7 334	<u>8 024</u> 7 334	<u>8 125</u> 7 334	<u>7 719</u> 7 334	<u>8 372</u> 7 334	<u>8 639</u> 7 334	<u>8 760</u> 7 334	<u>9 658</u> 7 334
226-103-1800	13015-2012	.										
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>28 810</u> 22 612	<u>25 121</u> 22 612	<u>25 506</u> 22 612	<u>23 968</u> 22 612	<u>26 443</u> 22 612	<u>27 453</u> 22 612	<u>27 911</u> 22 612	<u>31 313</u> 22 612
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>36 617</u> 28 388	<u>31 697</u> 28 388	<u>32 212</u> 28 388	<u>30 160</u> 28 388	<u>33 460</u> 28 388	<u>34 807</u> 28 388	<u>35 418</u> 28 388	<u>39 954</u> 28 388
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>52 194</u> 42 330	<u>46 404</u> 42 330	<u>47 009</u> 42 330	<u>44 594</u> 42 330	<u>48 478</u> 42 330	<u>50 064</u> 42 330	<u>50 783</u> 42 330	<u>56 122</u> 42 330

226-104.

							-	-	-	-	-	-
226-104-0100	13015-2012	.										
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 708 554</u> 2 411 402	<u>2 547 400</u> 2 411 402	<u>2 563 857</u> 2 411 402	<u>2 493 990</u> 2 411 402	<u>2 603 824</u> 2 411 402	<u>2 649 759</u> 2 411 402	<u>2 669 612</u> 2 411 402	
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 329 121</u> 2 983 875	<u>3 144 244</u> 2 983 875	<u>3 163 124</u> 2 983 875	<u>3 082 972</u> 2 983 875	<u>3 208 974</u> 2 983 875	<u>3 261 671</u> 2 983 875	<u>3 284 446</u> 2 983 875	
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 457 711</u> 4 883 670	<u>5 149 310</u> 4 883 670	<u>5 180 804</u> 4 883 670	<u>5 047 100</u> 4 883 670	<u>5 257 289</u> 4 883 670	<u>5 345 195</u> 4 883 670	<u>5 383 188</u> 4 883 670	

					-
226-103-1406	-2-22-40	.	1	90	<u>7 466</u> 6 196
226-103-1408	-2-20-25	.	1	60	<u>4 330</u> 3 497
226-103-1410	-5	.	1	190	<u>9 900</u> 7 334
226-103-1800	13015-2012	.			
226-103-1801	-1	.	1	720	<u>32 230</u> 22 612
226-103-1802	-2	.	1	960	<u>41 176</u> 28 388
226-103-1803	-3	.	1	1130	<u>57 561</u> 42 330

					-	-
226-104-0100	13015-2012	.				
226-104-0104	-21	.	1	19700	<u>2 816 981</u> 2 411 402	<u>2 856 687</u> 2 411 402
226-104-0108	-24	.	1	22600	<u>3 453 510</u> 2 983 875	<u>3 499 061</u> 2 983 875
226-104-0109	-33	.	1	37700	<u>5 665 209</u> 4 883 670	<u>5 741 194</u> 4 883 670

226-105.

					,	.		-	-	-	-	-
226-105-0100	13015-2012	.										
226-105-0101	6	.	1	60	<u>6 565</u> 5 967	<u>6 257</u> 5 967	<u>6 289</u> 5 967	<u>6 161</u> 5 967	<u>6 367</u> 5 967	<u>6 452</u> 5 967	<u>6 490</u> 5 967	

				,	-	-
226-105-0100	13015-2012	.				
226-105-0101	6	.	1	60	$\frac{6\,773}{5\,967}$	$\frac{6\,850}{5\,967}$

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
2022 ж. (2-шығарылым)**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 г. (Выпуск 2)**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная