

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нұр-Сұлтан 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год (Выпуск 2)

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Нұр-Сұлтан 2022

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 08.06.2022 ж. № 114-НҚ бұйрығымен 10.06.2022 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 08.06.2022 года № 114-НҚ с 10.06.2022 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	-	1
211-2.		1
211-4.		11
211-5.		11
211-6.		13
212.	,	15
212-5.		15
213.		19
213-3.	,	19
221.		21
221-1.		21
222.	,	23
222-1.	,	23
222-2.	,	23
222-3.	,	25
225.		25
225-1.		25
225-2.		37
226.		41
226-1.		41

21.
211.
211-2.
211-201.

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 186</u>	<u>8 328</u>	<u>8 328</u>	<u>7 624</u>	<u>5 481</u> <u>3 405</u>	<u>6 046</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>6 142</u>	<u>8 269</u>	<u>8 269</u>	<u>7 570</u>	<u>5 442</u> <u>3 381</u>	<u>6 003</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>6 098</u>	<u>8 209</u>	<u>8 209</u>	<u>7 515</u>	<u>5 402</u> <u>3 356</u>	<u>5 960</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>6 098</u>	<u>8 209</u>	<u>8 209</u>	<u>7 515</u>	<u>5 402</u> <u>3 356</u>	<u>5 960</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>6 098</u>	<u>8 209</u>	<u>8 209</u>	<u>7 515</u>	<u>5 402</u> <u>3 356</u>	<u>5 960</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 600</u>	<u>7 697</u>	<u>7 697</u>	<u>7 008</u>	<u>4 910</u> <u>2 888</u>	<u>5 464</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 519</u>	<u>7 584</u>	<u>7 584</u>	<u>6 905</u>	<u>4 838</u> <u>2 846</u>	<u>5 384</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 600</u>	<u>7 697</u>	<u>7 697</u>	<u>7 008</u>	<u>4 910</u> <u>2 888</u>	<u>5 464</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3			
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>6 023</u> 3 405
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>5 980</u> 3 381
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>5 937</u> 3 356
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>5 937</u> 3 356
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>5 937</u> 3 356
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 441</u> 2 888
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 362</u> 2 846
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 441</u> 2 888

8.04-08-2021

211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 256</u>	<u>8 398</u>	<u>8 398</u>	<u>7 694</u>	<u>5 550</u> 3 473	<u>6 116</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 211</u>	<u>8 338</u>	<u>8 338</u>	<u>7 639</u>	<u>5 511</u> 3 448	<u>6 072</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 166</u>	<u>8 278</u>	<u>8 278</u>	<u>7 584</u>	<u>5 471</u> 3 423	<u>6 028</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 166</u>	<u>8 278</u>	<u>8 278</u>	<u>7 584</u>	<u>5 471</u> 3 423	<u>6 028</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 166</u>	<u>8 278</u>	<u>8 278</u>	<u>7 584</u>	<u>5 471</u> 3 423	<u>6 028</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 659</u>	<u>7 756</u>	<u>7 756</u>	<u>7 067</u>	<u>4 969</u> 2 945	<u>5 522</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 577</u>	<u>7 642</u>	<u>7 642</u>	<u>6 963</u>	<u>4 897</u> 2 902	<u>5 442</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 659</u>	<u>7 756</u>	<u>7 756</u>	<u>7 067</u>	<u>4 969</u> 2 945	<u>5 522</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 327</u>	<u>8 469</u>	<u>8 469</u>	<u>7 765</u>	<u>5 621</u> 3 542	<u>6 187</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 281</u>	<u>8 408</u>	<u>8 408</u>	<u>7 709</u>	<u>5 581</u> 3 517	<u>6 142</u>

8.04-08-2021

4

211-201-0200	1284-2004 , 300	3			
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>6 093</u> 3 473
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>6 049</u> 3 448
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>6 006</u> 3 423
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>6 006</u> 3 423
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>6 006</u> 3 423
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 500</u> 2 945
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 420</u> 2 902
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 500</u> 2 945
211-201-0300	1284-2004 , 400	3			
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>6 164</u> 3 542
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>6 120</u> 3 517

211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 236</u>	<u>8 348</u>	<u>8 348</u>	<u>7 654</u>	<u>5 541</u> 3 492	<u>6 098</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 236</u>	<u>8 348</u>	<u>8 348</u>	<u>7 654</u>	<u>5 541</u> 3 492	<u>6 098</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 236</u>	<u>8 348</u>	<u>8 348</u>	<u>7 654</u>	<u>5 541</u> 3 492	<u>6 098</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 719</u>	<u>7 816</u>	<u>7 816</u>	<u>7 127</u>	<u>5 029</u> 3 004	<u>5 583</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 636</u>	<u>7 701</u>	<u>7 701</u>	<u>7 023</u>	<u>4 956</u> 2 960	<u>5 501</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 719</u>	<u>7 816</u>	<u>7 816</u>	<u>7 127</u>	<u>5 029</u> 3 004	<u>5 583</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 399</u>	<u>8 541</u>	<u>8 541</u>	<u>7 837</u>	<u>5 693</u> 3 613	<u>6 259</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 353</u>	<u>8 480</u>	<u>8 480</u>	<u>7 781</u>	<u>5 653</u> 3 588	<u>6 214</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 307</u>	<u>8 419</u>	<u>8 419</u>	<u>7 725</u>	<u>5 612</u> 3 562	<u>6 169</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 307</u>	<u>8 419</u>	<u>8 419</u>	<u>7 725</u>	<u>5 612</u> 3 562	<u>6 169</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 307</u>	<u>8 419</u>	<u>8 419</u>	<u>7 725</u>	<u>5 612</u> 3 562	<u>6 169</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 781</u>	<u>7 877</u>	<u>7 877</u>	<u>7 188</u>	<u>5 090</u> 3 064	<u>5 644</u>

8.04-08-2021

6

211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>6 076</u> 3 492
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>6 076</u> 3 492
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>6 076</u> 3 492
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>5 560</u> 3 004
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 479</u> 2 960
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 560</u> 3 004
211-201-0400	1284-2004 , 600	3			
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>6 236</u> 3 613
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>6 191</u> 3 588
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>6 147</u> 3 562
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>6 147</u> 3 562
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>6 147</u> 3 562
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>5 621</u> 3 064

8.04-08-2021

211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 696</u>	<u>7 762</u>	<u>7 762</u>	<u>7 083</u>	<u>5 016</u> 3 020	<u>5 561</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 781</u>	<u>7 877</u>	<u>7 877</u>	<u>7 188</u>	<u>5 090</u> 3 064	<u>5 644</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 472</u>	<u>8 614</u>	<u>8 614</u>	<u>7 910</u>	<u>5 767</u> 3 686	<u>6 333</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 426</u>	<u>8 553</u>	<u>8 553</u>	<u>7 854</u>	<u>5 726</u> 3 659	<u>6 287</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 380</u>	<u>8 491</u>	<u>8 491</u>	<u>7 797</u>	<u>5 685</u> 3 633	<u>6 242</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 380</u>	<u>8 491</u>	<u>8 491</u>	<u>7 797</u>	<u>5 685</u> 3 633	<u>6 242</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 380</u>	<u>8 491</u>	<u>8 491</u>	<u>7 797</u>	<u>5 685</u> 3 633	<u>6 242</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 843</u>	<u>7 939</u>	<u>7 939</u>	<u>7 250</u>	<u>5 153</u> 3 126	<u>5 706</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 758</u>	<u>7 823</u>	<u>7 823</u>	<u>7 145</u>	<u>5 078</u> 3 080	<u>5 623</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 843</u>	<u>7 939</u>	<u>7 939</u>	<u>7 250</u>	<u>5 153</u> 3 126	<u>5 706</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								

8.04-08-2021

8

211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 539</u> 3 020
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 621</u> 3 064
211-201-0500	1284-2004 , 800	3			
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>6 310</u> 3 686
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>6 265</u> 3 659
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>6 220</u> 3 633
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>6 220</u> 3 633
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>6 220</u> 3 633
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>5 684</u> 3 126
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 601</u> 3 080
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 684</u> 3 126
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3			

211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 690</u>	<u>7 239</u>	<u>11 659</u>	<u>8 690</u>	$\frac{4\,258}{3\,670}$	<u>8 690</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>8 628</u>	<u>7 060</u>	<u>11 447</u>	<u>8 628</u>	$\frac{4\,099}{3\,518}$	<u>8 628</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 471</u>	<u>7 136</u>	<u>11 492</u>	<u>7 064</u>	$\frac{4\,197}{3\,618}$	<u>7 615</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 454</u>	<u>7 136</u>	<u>11 492</u>	<u>6 454</u>	$\frac{4\,197}{3\,618}$	<u>6 454</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 471</u>	<u>7 136</u>	<u>11 492</u>	<u>7 064</u>	$\frac{4\,197}{3\,618}$	<u>7 615</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 198</u>	<u>5 865</u>	<u>10 190</u>	<u>5 794</u>	$\frac{2\,948}{2\,397}$	<u>6 340</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 777</u>	<u>5 450</u>	<u>9 711</u>	<u>5 380</u>	$\frac{2\,575}{2\,038}$	<u>5 918</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 863</u>	<u>5 531</u>	<u>9 855</u>	<u>5 459</u>	$\frac{2\,613}{2\,068}$	<u>6 006</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 586</u>	<u>8 728</u>	<u>8 728</u>	<u>8 024</u>	$\frac{5\,881}{3\,797}$	<u>6 446</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 539</u>	<u>8 666</u>	<u>8 666</u>	<u>7 967</u>	$\frac{5\,839}{3\,770}$	<u>6 400</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 492</u>	<u>8 603</u>	<u>8 603</u>	<u>7 909</u>	$\frac{5\,797}{3\,743}$	<u>6 354</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 492</u>	<u>8 603</u>	<u>8 603</u>	<u>7 909</u>	$\frac{5\,797}{3\,743}$	<u>6 354</u>

8.04-08-2021

10

211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>8 690</u> 3 759
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>8 628</u> 3 732
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 686</u> 3 618
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>6 454</u> 3 706
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 686</u> 3 618
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 412</u> 2 397
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 988</u> 2 038
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 077</u> 2 068
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3			
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>6 423</u> 3 797
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>6 377</u> 3 770
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>6 331</u> 3 743
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>6 331</u> 3 743

211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 492</u>	<u>8 603</u>	<u>8 603</u>	<u>7 909</u>	<u>5 797</u> 3 743	<u>6 354</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 940</u>	<u>8 036</u>	<u>8 036</u>	<u>7 347</u>	<u>5 249</u> 3 220	<u>5 803</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 853</u>	<u>7 918</u>	<u>7 918</u>	<u>7 240</u>	<u>5 173</u> 3 173	<u>5 718</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 940</u>	<u>8 036</u>	<u>8 036</u>	<u>7 347</u>	<u>5 249</u> 3 220	<u>5 803</u>

211-4.**211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3								
211-401-0101		3	1	1500	<u>6 046</u>	<u>5 682</u>	<u>10 088</u>	<u>5 604</u>	<u>2 487</u> 1 898	<u>6 280</u> 1 898
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>3 118</u>	<u>6 427</u>	<u>7 493</u>	<u>4 908</u>	<u>5 907</u> 2 246	<u>5 335</u> 2 246

211-5.**211-501.**

8.04-08-2021

12

					,	
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>6 331</u> 3 743	
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 780</u> 3 220	
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 696</u> 3 173	
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 780</u> 3 220	

211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>4 554</u>	<u>6 301</u>	<u>8 125</u>	<u>5 517</u>	<u>4 046</u> <u>1 902</u>	<u>4 587</u>	<u>5 313</u> <u>1 902</u>

211-6.**211-601.**

-

211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>1 628</u>	<u>5 158</u>	<u>6 296</u>	<u>3 538</u>	<u>4 603</u>	<u>1 726</u>	

211-603.

-

-

211-603-0100	- 25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 484</u>	<u>7 703</u>	<u>7 703</u>	<u>6 974</u>	<u>4 754</u>	<u>5 339</u>	
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 484</u>	<u>7 703</u>	<u>7 703</u>	<u>6 974</u>	<u>4 754</u>	<u>5 339</u>	

211-601-0100	- 23735-2014	3			
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>3 993</u> 732

211-603-0100	- 25607-2009	3			
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 316</u> 2 622
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 316</u> 2 622

211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 618</u>	<u>7 836</u>	<u>7 836</u>	<u>7 107</u>	<u>4 887</u>	<u>5 473</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 618</u>	<u>7 836</u>	<u>7 836</u>	<u>7 107</u>	<u>4 887</u>	<u>5 473</u>

212. ,
212-5.
212-501.

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>17 126</u> 14 890	<u>17 126</u> 14 890	<u>17 126</u> 14 890	<u>17 126</u> 14 890	<u>17 126</u> 14 890	<u>17 126</u> 14 890
212-501-0102	, II		1	1000	<u>16 978</u> 14 745	<u>16 978</u> 14 745	<u>16 978</u> 14 745	<u>16 978</u> 14 745	<u>16 978</u> 14 745	<u>16 978</u> 14 745
212-501-0103	, I		1	1000	<u>15 858</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188	<u>16 867</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188	<u>15 902</u> 15 188
212-501-0104	, II		1	1000	<u>15 858</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188	<u>17 276</u> 15 037	<u>17 429</u> 15 188	<u>15 902</u> 15 188
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>15 555</u> 14 890	<u>15 555</u> 14 890	<u>15 555</u> 14 890	<u>15 555</u> 14 890	<u>15 555</u> 14 890	<u>15 555</u> 14 890

8.04-08-2021

16

					,	
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 449</u> 2 753	
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 449</u> 2 753	

					,	
212-501-0100	1225-2019					
212-501-0101	, I		1	1000	<u>17 126</u> 14 890	
212-501-0102	, II		1	1000	<u>16 978</u> 14 745	
212-501-0103	, I		1	1000	<u>17 429</u> 15 188	
212-501-0104	, II		1	1000	<u>17 429</u> 15 188	
212-501-0200	1225-2019					
212-501-0201	, I		1	1000	<u>15 555</u> 14 890	

212-501-0202	, II		1	1000	<u>15 407</u> 14 745	<u>15 407</u> 14 745	<u>15 407</u> 14 745	<u>15 407</u> 14 745	<u>15 407</u> 14 745	<u>15 407</u> 14 745
212-501-0203	, I		1	1000	<u>15 858</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188	<u>16 867</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188	<u>15 902</u> 15 188
212-501-0204	, II		1	1000	<u>15 858</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188	<u>16 867</u> 15 188	<u>17 429</u> 15 188	<u>15 902</u> 15 188
212-501-0206	, I		1	1000	<u>16 015</u> 15 341	<u>16 015</u> 15 341	<u>16 015</u> 15 341	<u>16 015</u> 15 341	<u>16 015</u> 15 341	<u>16 015</u> 15 341
212-501-0207	, II		1	1000	<u>16 015</u> 15 341	<u>16 015</u> 15 341	<u>16 015</u> 15 341	<u>16 015</u> 15 341	<u>16 015</u> 15 341	<u>16 015</u> 15 341
212-501-0400	1225-2019									
212-501-0401	I		1	1000	<u>16 833</u> 14 603	<u>16 833</u> 14 603	<u>16 833</u> 14 603	<u>16 833</u> 14 603	<u>16 833</u> 14 603	<u>16 833</u> 14 603
212-501-0402	II		1	1000	<u>14 884</u> 14 012	<u>16 231</u> 14 012	<u>16 231</u> 14 012	<u>15 669</u> 14 012	<u>16 231</u> 14 012	<u>14 704</u> 14 012

212-503.

-

212-503-0100	-									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>18 227</u> 17 289	<u>19 573</u> 17 289	<u>19 573</u> 17 289	<u>19 030</u> 17 289	<u>19 573</u> 17 289	<u>18 046</u> 17 289

8.04-08-2021

18

212-501-0202	, II		1	1000	<u>15 407</u> 14 745
212-501-0203	, I		1	1000	<u>17 429</u> 15 188
212-501-0204	, II		1	1000	<u>17 429</u> 15 188
212-501-0206	, I		1	1000	<u>16 015</u> 15 341
212-501-0207	, II		1	1000	<u>16 015</u> 15 341
212-501-0400	1225-2019				
212-501-0401	I		1	1000	<u>16 833</u> 14 603
212-501-0402	II		1	1000	<u>14 704</u> 14 012

212-503-0100	- 31015-2002				
212-503-0101	-10		1	1000	<u>19 573</u> 17 289

212-503-0102	-15		1	1000	<u>17 548</u> 16 624	<u>18 895</u> 16 624	<u>18 895</u> 16 624	<u>18 352</u> 16 624	<u>18 895</u> 16 624	<u>17 368</u> 16 624
212-503-0103	-20		1	1000	<u>16 439</u> 15 537	<u>17 785</u> 15 537	<u>17 785</u> 15 537	<u>17 243</u> 15 537	<u>17 785</u> 15 537	<u>16 258</u> 15 537

213.**213-3.****213-301.**

213-301-0100	() 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 555</u> 30 917	<u>35 612</u> 30 917	<u>38 329</u> 30 917	<u>33 787</u> 30 917	<u>36 008</u> 30 917	<u>32 928</u> 30 917

213-304.

213-304-0100	945-92						
213-304-0101	, 390 190 188 ,		2	19	<u>297</u> 271	<u>322</u> 271	<u>294</u> 271

8.04-08-2021

20

					,	
212-503-0102	-15		1	1000	<u>18 895</u> 16 624	
212-503-0103	-20		1	1000	<u>17 785</u> 15 537	

					,	
213-301-0100	() 31360-2007	3				
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>35 385</u> 30 917	

213-304-0102	, 390 190 188 , -		2	19	<u>330</u> 303	<u>355</u> 303	<u>327</u> 303	

22.**221.****221-1.****221-102.**

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>35 048</u> 32 172	<u>32 225</u> 29 405	<u>59 395</u> 31 377	<u>37 725</u> 31 377	<u>41 559</u> 31 377	<u>36 468</u> 31 377

221-104.

221-104-0100	956-93									
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2450	<u>68 298</u> 64 753	<u>75 045</u> 64 753	<u>93 877</u> 64 753	<u>71 016</u> 64 753	<u>75 919</u> 64 753	<u>69 122</u> 64 753

					,	
221-102-0100	13579-78	3				
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>42 552</u> 31 377	

					,	
221-104-0100	956-93					
221-104-0102	956-93 , 2,5 / 2	3	1	2450	<u>74 545</u> 64 753	

221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2454	<u>61 986</u> 58 562	<u>62 670</u> 59 233	<u>87 557</u> 58 821	<u>66 036</u> 58 821	<u>69 556</u> 58 821	<u>64 978</u> 58 821

222.**222-1.****222-104.**

222-104-0100	18980-2015		3								
222-104-0101	30, 18980-2015	40 /	3	1	2500	<u>102 459</u> 98 200	<u>109 344</u> 98 200	<u>128 561</u> 98 200	<u>105 234</u> 98 200	<u>110 237</u> 98 200	<u>103 301</u> 98 200
222-104-0103	30, 18980-2015	50 /	3	1	2500	<u>98 404</u> 94 225	<u>105 289</u> 94 225	<u>124 506</u> 94 225	<u>101 178</u> 94 225	<u>106 182</u> 94 225	<u>99 246</u> 94 225

222-2.**222-203.**

222-203-0300	949-92		2								

8.04-08-2021

24

221-104-0104	956-93	4,5 / 2	3	1	2454	<u>71 354</u> 58 821

222-104-0100	18980-2015	3			
222-104-0101	30, 40 / 18980-2015	3	1	2500	$\frac{108\ 834}{98\ 200}$
222-104-0103	30, 50 / 18980-2015	3	1	2500	$\frac{104\ 779}{94\ 225}$

222-203-0300	949-92	2			

8.04-08-2021

222-203-0303	949-92, 8	2	1	303	<u>9 920</u> 9 453	<u>10 755</u> 9 453	<u>13 084</u> 9 453	<u>10 256</u> 9 453	<u>10 863</u> 9 453	<u>10 022</u> 9 453
222-203-0400	949-92	2								
222-203-0403	949-92, 6	2	1	314	<u>10 813</u> 10 319	<u>11 678</u> 10 319	<u>14 092</u> 10 319	<u>11 162</u> 10 319	<u>11 790</u> 10 319	<u>10 919</u> 10 319
222-203-0404	949-92, 8	2	1	314	<u>11 447</u> 10 940	<u>12 311</u> 10 940	<u>14 725</u> 10 940	<u>11 795</u> 10 940	<u>12 423</u> 10 940	<u>11 552</u> 10 940
222-203-0405	949-92, 10	2	1	329	<u>10 585</u> 10 081	<u>11 491</u> 10 081	<u>14 020</u> 10 081	<u>10 950</u> 10 081	<u>11 608</u> 10 081	<u>10 695</u> 10 081

222-3. , ,
222-301. , ,

222-301-0100	8717-2016										
222-301-0101	8717-2016		1	91	<u>5 433</u> 5 245	<u>5 684</u> 5 245	<u>6 383</u> 5 245	<u>5 534</u> 5 245	<u>5 716</u> 5 245	<u>5 464</u> 5 245	<u>5 665</u> 5 245

225.
225-1.
225-101.

8.04-08-2021

26

222-203-0303	949-92 , 8	2	1	303	<u>10 693</u> 9 453
222-203-0400	949-92	2			
222-203-0403	949-92 , 6	2	1	314	<u>11 614</u> 10 319
222-203-0404	949-92 , 8	2	1	314	<u>12 247</u> 10 940
222-203-0405	949-92 , 10	2	1	329	<u>11 424</u> 10 081

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0101	7-3		1	130	<u>7 404</u> 7 142	<u>7 762</u> 7 142	<u>8 761</u> 7 142	<u>7 548</u> 7 142	<u>7 808</u> 7 142	<u>7 448</u> 7 142
225-101-0105	10-6		1	400	<u>10 646</u> 10 077	<u>9 957</u> 9 402	<u>14 449</u> 9 740	<u>10 845</u> 9 740	<u>11 516</u> 9 740	<u>10 614</u> 9 740
225-101-0106	10-9		1	600	<u>15 163</u> 14 326	<u>16 042</u> 15 188	<u>21 900</u> 14 832	<u>16 494</u> 14 832	<u>17 500</u> 14 832	<u>16 147</u> 14 832
225-101-0108	15-6		1	660	<u>17 499</u> 16 562	<u>18 218</u> 17 267	<u>24 469</u> 16 679	<u>18 487</u> 16 679	<u>19 630</u> 16 679	<u>18 085</u> 16 679
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>24 480</u> 23 100	<u>26 921</u> 25 493	<u>35 266</u> 23 499	<u>26 203</u> 23 499	<u>27 934</u> 23 499	<u>25 592</u> 23 499
225-101-0110	20-6		1	980	<u>25 652</u> 24 267	<u>26 811</u> 25 403	<u>36 411</u> 24 854	<u>27 581</u> 24 854	<u>29 225</u> 24 854	<u>27 015</u> 24 854
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>35 191</u> 33 169	<u>36 030</u> 33 991	<u>50 692</u> 33 306	<u>37 278</u> 33 306	<u>39 841</u> 33 306	<u>36 375</u> 33 306
225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>3 027</u> 2 923	<u>3 165</u> 2 923	<u>3 549</u> 2 923	<u>3 083</u> 2 923	<u>3 183</u> 2 923	<u>3 044</u> 2 923
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>13 310</u> 12 644	<u>12 032</u> 11 391	<u>17 648</u> 12 331	<u>13 629</u> 12 331	<u>14 347</u> 12 331	<u>13 391</u> 12 331
225-101-0602	15		1	950	<u>29 359</u> 27 928	<u>30 656</u> 29 200	<u>39 467</u> 28 182	<u>30 907</u> 28 182	<u>32 501</u> 28 182	<u>30 358</u> 28 182

225-101-0100	8020-2016				
225-101-0101	7-3		1	130	$\frac{7\,735}{7\,142}$
225-101-0105	10-6		1	400	$\frac{11\,587}{9\,740}$
225-101-0106	10-9		1	600	$\frac{17\,607}{14\,832}$
225-101-0108	15-6		1	660	$\frac{19\,666}{16\,679}$
225-101-0109	15-9		1	1000	$\frac{27\,989}{23\,499}$
225-101-0110	20-6		1	980	$\frac{29\,399}{24\,854}$
225-101-0111	20-9		1	1480	$\frac{39\,922}{33\,306}$
225-101-0200	8020-2016				
225-101-0201	6		1	50	$\frac{3\,155}{2\,923}$
225-101-0600	8020-2016				
225-101-0601	10		1	450	$\frac{14\,511}{12\,331}$
225-101-0602	15		1	950	$\frac{32\,670}{28\,182}$

225-101-0603	20		1	1480	<u>49 697</u> 47 390	<u>48 939</u> 46 647	<u>64 889</u> 47 242	<u>51 554</u> 47 242	<u>54 036</u> 47 242	<u>50 699</u> 47 242
225-101-0605	10-1		1	250	<u>11 851</u> 11 394	<u>17 012</u> 16 453	<u>15 728</u> 12 659	<u>13 496</u> 12 659	<u>13 895</u> 12 659	<u>13 364</u> 12 659
225-101-0606	10-2		1	250	<u>10 373</u> 9 944	<u>11 061</u> 9 944	<u>12 983</u> 9 944	<u>10 650</u> 9 944	<u>11 150</u> 9 944	<u>10 457</u> 9 944
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>26 789</u> 25 652	<u>34 926</u> 33 629	<u>35 466</u> 27 247	<u>29 339</u> 27 247	<u>30 480</u> 27 247	<u>28 947</u> 27 247
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>33 402</u> 31 505	<u>64 154</u> 61 654	<u>57 892</u> 41 555	<u>45 753</u> 41 555	<u>47 770</u> 41 555	<u>45 135</u> 41 555
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>49 410</u> 47 362	<u>52 715</u> 47 362	<u>61 939</u> 47 362	<u>50 742</u> 47 362	<u>53 144</u> 47 362	<u>49 814</u> 47 362

225-104.

225-104-0200	30 24547-2016									
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>178 656</u> 172 993	<u>185 266</u> 172 993	<u>203 714</u> 172 993	<u>181 319</u> 172 993	<u>186 122</u> 172 993	<u>179 464</u> 172 993
225-104-0219	5.200		1	4300	<u>253 808</u> 244 962	<u>265 651</u> 244 962	<u>298 703</u> 244 962	<u>258 580</u> 244 962	<u>267 186</u> 244 962	<u>255 256</u> 244 962
225-104-0220	5.300		1	6400	<u>372 335</u> 359 275	<u>389 961</u> 359 275	<u>439 156</u> 359 275	<u>379 438</u> 359 275	<u>392 246</u> 359 275	<u>374 490</u> 359 275

8.04-08-2021

30

225-101-0603	20		1	1480	<u>54 300</u> 47 242
225-101-0605	10-1		1	250	<u>13 986</u> 12 659
225-101-0606	10-2		1	250	<u>11 010</u> 9 944
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>30 601</u> 27 247
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>48 696</u> 41 555
225-101-0616	2 20-2		1	1200	<u>52 470</u> 47 362

225-104-0200	30 24547-2016				
225-104-0207	2.200		1	2400	<u>184 776</u> 172 993
225-104-0219	5.200		1	4300	<u>264 773</u> 244 962
225-104-0220	5.300		1	6400	<u>388 655</u> 359 275

225-104-0221	6.100		1	2400	<u>153 390</u> 148 223	<u>160 000</u> 148 223	<u>178 448</u> 148 223	<u>156 054</u> 148 223	<u>160 857</u> 148 223	<u>154 198</u> 148 223
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>309 427</u> 299 040	<u>322 646</u> 299 040	<u>359 543</u> 299 040	<u>314 754</u> 299 040	<u>324 360</u> 299 040	<u>311 043</u> 299 040
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>161 958</u> 156 983	<u>167 466</u> 156 983	<u>182 840</u> 156 983	<u>164 178</u> 156 983	<u>168 180</u> 156 983	<u>162 632</u> 156 983
225-104-0241	19.300		1	3000	<u>202 619</u> 195 946	<u>210 881</u> 195 946	<u>233 941</u> 195 946	<u>205 948</u> 195 946	<u>211 952</u> 195 946	<u>203 629</u> 195 946
225-104-0300	30 24547-2016									
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>187 415</u> 181 310	<u>194 850</u> 181 310	<u>215 605</u> 181 310	<u>190 411</u> 181 310	<u>195 814</u> 181 310	<u>188 323</u> 181 310
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>345 829</u> 334 098	<u>360 976</u> 334 098	<u>403 253</u> 334 098	<u>351 933</u> 334 098	<u>362 939</u> 334 098	<u>347 680</u> 334 098
225-104-0400	30 24547-2016									
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>175 336</u> 169 648	<u>182 221</u> 169 648	<u>201 438</u> 169 648	<u>178 110</u> 169 648	<u>183 113</u> 169 648	<u>176 177</u> 169 648
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>270 247</u> 260 538	<u>283 742</u> 260 538	<u>321 406</u> 260 538	<u>275 685</u> 260 538	<u>285 491</u> 260 538	<u>271 896</u> 260 538
225-104-0500	30, 35 24547-2016									
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>537 463</u> 518 734	<u>562 524</u> 518 734	<u>632 474</u> 518 734	<u>547 562</u> 518 734	<u>565 773</u> 518 734	<u>540 526</u> 518 734

8.04-08-2021

32

225-104-0221	6.100		1	2400	<u>159 510</u> 148 223
225-104-0223	6.200		1	4800	<u>321 667</u> 299 040
225-104-0240	19.200		1	2000	<u>167 058</u> 156 983
225-104-0241	19.300		1	3000	<u>210 269</u> 195 946
225-104-0300	30 24547-2016				
225-104-0305	11-170		1	2700	<u>194 300</u> 181 310
225-104-0309	13-170		1	5500	<u>359 854</u> 334 098
225-104-0400	30 24547-2016				
225-104-0401	15-170		1	2500	<u>181 711</u> 169 648
225-104-0406	17-170		1	4900	<u>282 742</u> 260 538
225-104-0500	30, 35 24547-2016				
225-104-0534	19.100 (94)		1	9100	<u>560 668</u> 518 734

225-104-0600	30, 35 24547-2016										
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>558 613</u> 538 749	<u>585 877</u> 538 749	<u>661 976</u> 538 749	<u>569 599</u> 538 749	<u>589 412</u> 538 749	<u>561 945</u> 538 749	

225-105.

225-105-0300	30 13015-2012									
225-105-0301	1		1	2500	<u>131 167</u> 126 346	<u>138 052</u> 126 346	<u>157 269</u> 126 346	<u>133 942</u> 126 346	<u>138 945</u> 126 346	<u>132 009</u> 126 346
225-105-0302	264		1	3800	<u>152 665</u> 146 252	<u>163 131</u> 146 252	<u>192 340</u> 146 252	<u>156 883</u> 146 252	<u>164 487</u> 146 252	<u>153 945</u> 146 252
225-105-0303	267		1	5000	<u>199 070</u> 190 666	<u>212 840</u> 190 666	<u>251 273</u> 190 666	<u>204 619</u> 190 666	<u>214 625</u> 190 666	<u>200 753</u> 190 666

225-107.

8.04-08-2021

34

225-104-0600	30, 35 24547-2016				
225-104-0612	38 (107)		1	9900	<u>583 858</u> 538 749

225-105-0300	30 13015-2012				
225-105-0301	1		1	2500	<u>137 542</u> 126 346
225-105-0302	264		1	3800	<u>162 355</u> 146 252
225-105-0303	267		1	5000	<u>211 820</u> 190 666

--	--	--	--	--	--

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012									
225-107-0102	19		1	500	<u>24 028</u> 23 107	<u>25 405</u> 23 107	<u>29 248</u> 23 107	<u>24 583</u> 23 107	<u>25 583</u> 23 107	<u>24 196</u> 23 107
225-107-0103	20		1	600	<u>25 521</u> 24 481	<u>27 174</u> 24 481	<u>31 786</u> 24 481	<u>26 187</u> 24 481	<u>27 388</u> 24 481	<u>25 723</u> 24 481
225-107-0104	42		1	2000	<u>91 925</u> 88 323	<u>97 433</u> 88 323	<u>112 806</u> 88 323	<u>94 145</u> 88 323	<u>98 147</u> 88 323	<u>92 598</u> 88 323
225-107-0105	43		1	1500	<u>70 894</u> 68 154	<u>75 025</u> 68 154	<u>86 555</u> 68 154	<u>72 559</u> 68 154	<u>75 560</u> 68 154	<u>71 399</u> 68 154
225-107-0106	44		1	1300	<u>61 646</u> 59 267	<u>65 226</u> 59 267	<u>75 219</u> 59 267	<u>63 089</u> 59 267	<u>65 690</u> 59 267	<u>62 084</u> 59 267
225-107-0107	45		1	1100	<u>56 004</u> 53 916	<u>59 033</u> 53 916	<u>67 489</u> 53 916	<u>57 224</u> 53 916	<u>59 426</u> 53 916	<u>56 374</u> 53 916
225-107-0108	46		1	1000	<u>47 779</u> 45 942	<u>50 533</u> 45 942	<u>58 220</u> 45 942	<u>48 889</u> 45 942	<u>50 890</u> 45 942	<u>48 116</u> 45 942

225-109.

225-109-0100	20 13015-2012									
225-109-0101	1		1	2200	<u>99 965</u> 96 025	<u>106 024</u> 96 025	<u>122 934</u> 96 025	<u>102 406</u> 96 025	<u>106 809</u> 96 025	<u>100 705</u> 96 025

8.04-08-2021

36

225-107-0100	20, 22,5 13015-2012				
225-107-0102	19		1	500	<u>25 303</u> 23 107
225-107-0103	20		1	600	<u>27 051</u> 24 481
225-107-0104	42		1	2000	<u>97 025</u> 88 323
225-107-0105	43		1	1500	<u>74 719</u> 68 154
225-107-0106	44		1	1300	<u>64 961</u> 59 267
225-107-0107	45		1	1100	<u>58 809</u> 53 916
225-107-0108	46		1	1000	<u>50 329</u> 45 942

225-109-0100	20 13015-2012				
225-109-0101	1		1	2200	<u>105 575</u> 96 025

225-109-0102	2		1	2900	<u>121 696</u> 116 700	<u>129 682</u> 116 700	<u>151 974</u> 116 700	<u>124 914</u> 116 700	<u>130 718</u> 116 700	<u>122 672</u> 116 700
225-109-0103	3		1	5200	<u>194 883</u> 186 381	<u>209 203</u> 186 381	<u>249 174</u> 186 381	<u>200 653</u> 186 381	<u>211 060</u> 186 381	<u>196 633</u> 186 381
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>111 794</u> 107 352	<u>118 679</u> 107 352	<u>137 896</u> 107 352	<u>114 569</u> 107 352	<u>119 572</u> 107 352	<u>112 636</u> 107 352
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>164 116</u> 157 118	<u>175 683</u> 157 118	<u>207 967</u> 157 118	<u>168 777</u> 157 118	<u>177 182</u> 157 118	<u>165 530</u> 157 118
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>250 895</u> 240 125	<u>268 796</u> 240 125	<u>318 759</u> 240 125	<u>258 108</u> 240 125	<u>271 116</u> 240 125	<u>253 083</u> 240 125
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>121 752</u> 116 844	<u>129 463</u> 116 844	<u>150 986</u> 116 844	<u>124 859</u> 116 844	<u>130 462</u> 116 844	<u>122 694</u> 116 844
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>169 537</u> 162 253	<u>181 655</u> 162 253	<u>215 477</u> 162 253	<u>174 420</u> 162 253	<u>183 226</u> 162 253	<u>171 018</u> 162 253
225-109-0200	20 13015-2012									
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>129 757</u> 124 962	<u>136 642</u> 124 962	<u>155 858</u> 124 962	<u>132 531</u> 124 962	<u>137 534</u> 124 962	<u>130 598</u> 124 962

225-2.

225-201.

8.04-08-2021

38

225-109-0102	2		1	2900	<u>129 091</u> 116 700
225-109-0103	3		1	5200	<u>208 143</u> 186 381
225-109-0104	4 (38)		1	2500	<u>118 169</u> 107 352
225-109-0106	6 (40)		1	4200	<u>174 826</u> 157 118
225-109-0109	58 (2)		1	6500	<u>267 470</u> 240 125
225-109-0110	59 (3)		1	2800	<u>128 892</u> 116 844
225-109-0113	108 (4)		1	4400	<u>180 757</u> 162 253
225-109-0200	20 13015-2012				
225-109-0205	34 (10)		1	2500	<u>136 132</u> 124 962

--	--	--	--	--	--

225-201-0100	13015-2012									
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>49 182</u> 46 530	<u>54 345</u> 46 530	<u>68 758</u> 46 530	<u>51 262</u> 46 530	<u>55 015</u> 46 530	<u>49 813</u> 46 530
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>72 058</u> 68 100	<u>79 846</u> 68 100	<u>101 584</u> 68 100	<u>75 196</u> 68 100	<u>80 856</u> 68 100	<u>73 010</u> 68 100

225-203.

225-203-0100	13015-2012	3								
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>69 974</u> 66 343	<u>76 887</u> 66 343	<u>96 181</u> 66 343	<u>72 760</u> 66 343	<u>77 783</u> 66 343	<u>70 819</u> 66 343
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>77 106</u> 73 343	<u>83 994</u> 73 343	<u>103 218</u> 73 343	<u>79 881</u> 73 343	<u>84 886</u> 73 343	<u>77 948</u> 73 343
225-203-0200	13015-2012	3								
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>153 647</u> 148 377	<u>160 554</u> 148 377	<u>179 832</u> 148 377	<u>156 430</u> 148 377	<u>161 449</u> 148 377	<u>154 491</u> 148 377

225-204.

8.04-08-2021

40

225-201-0100	13015-2012				
225-201-0103	2-10		1	1875	<u>53 963</u> 46 530
225-201-0105	3-10		1	2828	<u>79 269</u> 68 100

225-203-0100	13015-2012	3			
225-203-0103	8 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2510	<u>76 375</u> 66 343
225-203-0108	15 / 2, 1 3 13015-2012	3	1	2501	<u>83 483</u> 73 343
225-203-0200	13015-2012	3			
225-203-0203	8 / 2 13015-2012	3	1	2508	<u>160 042</u> 148 377

--	--	--	--	--	--

225-204-0300	2387-2013									
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>64 620</u> 62 296	<u>67 856</u> 62 296	<u>76 888</u> 62 296	<u>65 924</u> 62 296	<u>68 276</u> 62 296	<u>65 016</u> 62 296
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>65 538</u> 63 263	<u>68 568</u> 63 263	<u>77 023</u> 63 263	<u>66 759</u> 63 263	<u>68 960</u> 63 263	<u>65 908</u> 63 263

226.**226-1.****226-102.**

226-102-0300	25912-2015									
226-102-0302	-18		1	5400	<u>181 410</u> 172 993	<u>196 282</u> 172 993	<u>237 790</u> 172 993	<u>187 403</u> 172 993	<u>198 209</u> 172 993	<u>183 228</u> 172 993
226-102-0600	21924.0-84	3								
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>76 343</u> 72 610	<u>83 184</u> 72 610	<u>102 278</u> 72 610	<u>79 100</u> 72 610	<u>84 071</u> 72 610	<u>77 179</u> 72 610

226-103.

8.04-08-2021

42

225-204-0300	2387-2013				
225-204-0308	105-3,5		1	1175	<u>67 617</u> 62 296
225-204-0310	105-5		1	1100	<u>68 343</u> 63 263

226-102-0300	25912-2015				
226-102-0302	-18		1	5400	<u>195 180</u> 172 993
226-102-0600	21924.0-84	3			
226-102-0602	30 , 21924.0-84	3	1	2484	<u>82 677</u> 72 610

8.04-08-2021

					,							
226-103-1800	13015-2012											
226-103-1801	-1		1	720	<u>27 844</u> 26 650	<u>29 827</u> 26 650	<u>35 362</u> 26 650	<u>28 643</u> 26 650	<u>30 084</u> 26 650	<u>28 087</u> 26 650	<u>29 680</u> 26 650	
226-103-1802	-2		1	960	<u>34 317</u> 32 780	<u>36 960</u> 32 780	<u>44 340</u> 32 780	<u>35 382</u> 32 780	<u>37 303</u> 32 780	<u>34 640</u> 32 780	<u>36 765</u> 32 780	

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ
2022 ж. (2-шығарылым)**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 г. (Выпуск 2)**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная