

Государственные нормативы в области архитектуры,  
градостроительства и строительства  
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,  
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ  
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ  
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,  
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1**

**СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

**Нұр-Сұлтан 2022**

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер  
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

---

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и  
строительства  
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА  
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН  
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ  
ЖИНАҚТАРЫ**

**1-Кітап**

**СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2022 жыл (2-шығарылым)**

---

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И  
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1  
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021  
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым  
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

**Нұр-Сұлтан 2022**

## **Алғы сөз**

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 08.06.2022 ж. № 114-НҚ бұйрығымен 10.06.2022 ж. бастап

**Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.**

## **Предисловие**

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 08.06.2022 года № 114-НҚ с 10.06.2022 г.

**Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.**

211.	-	1
211-2.		1
211-4.		16
211-5.		19
211-6.		19
212.	,	22
212-5.		22
213.		28
213-3.	,	28
221.		31
221-1.		31
222.	,	34
222-1.	,	34
225.		37
225-1.		37
225-2.		40



,

21.  
211. -  
211-2.  
211-201.

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 426</u>	<u>6 977</u>	<u>4 673</u> 3 405	<u>7 645</u>	<u>5 915</u> 4 256	<u>7 111</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 373</u>	<u>6 927</u>	<u>4 639</u> 3 381	<u>7 590</u>	<u>5 815</u> 4 169	<u>7 060</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 320</u>	<u>6 877</u>	<u>4 606</u> 3 356	<u>7 535</u>	<u>5 773</u> 4 139	<u>7 009</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 320</u>	<u>6 877</u>	<u>4 606</u> 3 356	<u>7 535</u>	<u>5 773</u> 4 139	<u>7 009</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 320</u>	<u>6 877</u>	<u>4 606</u> 3 356	<u>7 535</u>	<u>5 773</u> 4 139	<u>7 009</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 361</u>	<u>6 487</u>	<u>4 572</u> 3 332	<u>6 348</u>	<u>4 655</u> 3 054	<u>6 165</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 268</u>	<u>6 393</u>	<u>4 506</u> 3 283	<u>6 255</u>	<u>4 420</u> 2 846	<u>5 740</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 361</u>	<u>6 487</u>	<u>4 006</u> 2 777	<u>6 348</u>	<u>4 485</u> 2 888	<u>5 825</u>

211-201-0100	1284-2004 , 200	3								
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 693</u>	<u>7 398</u>	<u>7 568</u>	<u>4 913</u> 4 313	<u>5 544</u> 3 972	<u>5 978</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 638</u>	<u>7 230</u>	<u>7 399</u>	<u>4 878</u> 4 282	<u>5 504</u> 3 944	<u>5 936</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 583</u>	<u>7 178</u>	<u>7 346</u>	<u>4 843</u> 4 251	<u>5 465</u> 3 916	<u>5 893</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 583</u>	<u>7 178</u>	<u>7 346</u>	<u>4 843</u> 4 251	<u>5 465</u> 3 916	<u>5 893</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 583</u>	<u>7 178</u>	<u>7 346</u>	<u>4 843</u> 4 251	<u>5 465</u> 3 916	<u>5 893</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 962</u>	<u>5 880</u>	<u>6 046</u>	<u>4 468</u> 3 887	<u>4 859</u> 3 332	<u>5 057</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 860</u>	<u>5 459</u>	<u>5 623</u>	<u>4 403</u> 3 831	<u>4 788</u> 3 283	<u>4 648</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 962</u>	<u>5 540</u>	<u>5 707</u>	<u>4 468</u> 3 887	<u>4 859</u> 3 332	<u>4 717</u>

				,		
211-201-0100	1284-2004 , 200	3				
211-201-0101	5-10	3	1	1400	$\frac{4\ 848}{3\ 745}$	$\frac{4\ 566}{3\ 972}$
211-201-0102	5-20	3	1	1390	$\frac{4\ 814}{3\ 719}$	$\frac{4\ 533}{3\ 944}$
211-201-0103	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 779}{3\ 692}$	$\frac{4\ 501}{3\ 916}$
211-201-0104	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 779}{3\ 692}$	$\frac{4\ 501}{3\ 916}$
211-201-0105	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 779}{3\ 692}$	$\frac{4\ 501}{3\ 916}$
211-201-0106	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 631}{3\ 554}$	$\frac{3\ 675}{3\ 110}$
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 564}{3\ 502}$	$\frac{3\ 287}{2\ 736}$
211-201-0108	70	3	1	1370	$\frac{4\ 631}{3\ 554}$	$\frac{3\ 335}{2\ 777}$



211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 507</u>	<u>7 065</u>	<u>4 742</u> 3 473	<u>7 726</u>	<u>6 002</u> 4 341	<u>7 192</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 454</u>	<u>7 014</u>	<u>4 708</u> 3 448	<u>7 671</u>	<u>5 900</u> 4 253	<u>7 140</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 400</u>	<u>6 964</u>	<u>4 674</u> 3 423	<u>7 615</u>	<u>5 858</u> 4 222	<u>7 089</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 400</u>	<u>6 964</u>	<u>4 674</u> 3 423	<u>7 615</u>	<u>5 858</u> 4 222	<u>7 089</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 400</u>	<u>6 964</u>	<u>4 674</u> 3 423	<u>7 615</u>	<u>5 858</u> 4 222	<u>7 089</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 422</u>	<u>6 567</u>	<u>4 640</u> 3 399	<u>6 405</u>	<u>4 718</u> 3 115	<u>6 229</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 328</u>	<u>6 471</u>	<u>4 573</u> 3 349	<u>6 311</u>	<u>4 478</u> 2 902	<u>5 796</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 422</u>	<u>6 567</u>	<u>4 063</u> 2 832	<u>6 405</u>	<u>4 544</u> 2 945	<u>5 882</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 590</u>	<u>7 154</u>	<u>4 813</u> 3 542	<u>7 808</u>	<u>6 090</u> 4 428	<u>7 274</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 536</u>	<u>7 103</u>	<u>4 778</u> 3 517	<u>7 753</u>	<u>5 987</u> 4 338	<u>7 222</u>

211-201-0200	1284-2004 , 300	3								
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 774</u>	<u>7 491</u>	<u>7 661</u>	<u>5 001</u> 4 399	<u>5 625</u> 4 052	<u>6 059</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 719</u>	<u>7 320</u>	<u>7 489</u>	<u>4 965</u> 4 368	<u>5 585</u> 4 023	<u>6 016</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 663</u>	<u>7 267</u>	<u>7 435</u>	<u>4 930</u> 4 336	<u>5 545</u> 3 994	<u>5 973</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 663</u>	<u>7 267</u>	<u>7 435</u>	<u>4 930</u> 4 336	<u>5 545</u> 3 994	<u>5 973</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 663</u>	<u>7 267</u>	<u>7 435</u>	<u>4 930</u> 4 336	<u>5 545</u> 3 994	<u>5 973</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>7 030</u>	<u>5 944</u>	<u>6 110</u>	<u>4 547</u> 3 965	<u>4 927</u> 3 399	<u>5 121</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 927</u>	<u>5 515</u>	<u>5 679</u>	<u>4 481</u> 3 907	<u>4 855</u> 3 349	<u>4 704</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>7 030</u>	<u>5 597</u>	<u>5 763</u>	<u>4 547</u> 3 965	<u>4 927</u> 3 399	<u>4 774</u>
211-201-0300	1284-2004 , 400	3								
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 857</u>	<u>7 585</u>	<u>7 755</u>	<u>5 091</u> 4 487	<u>5 708</u> 4 133	<u>6 142</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 801</u>	<u>7 411</u>	<u>7 580</u>	<u>5 055</u> 4 455	<u>5 667</u> 4 103	<u>6 098</u>

211-201-0200	1284-2004 , 300	3				
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>4 925</u> 3 820	<u>4 647</u> 4 052
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>4 890</u> 3 793	<u>4 614</u> 4 023
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>4 855</u> 3 766	<u>4 581</u> 3 994
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>4 855</u> 3 766	<u>4 581</u> 3 994
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>4 855</u> 3 766	<u>4 581</u> 3 994
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>4 704</u> 3 625	<u>3 739</u> 3 172
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 635</u> 3 572	<u>3 342</u> 2 791
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>4 704</u> 3 625	<u>3 392</u> 2 832
211-201-0300	1284-2004 , 400	3				
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>5 003</u> 3 897	<u>4 730</u> 4 133
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>4 967</u> 3 869	<u>4 696</u> 4 103

211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 481</u>	<u>7 052</u>	<u>4 744</u> 3 492	<u>7 697</u>	<u>5 944</u> 4 307	<u>7 170</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 481</u>	<u>7 052</u>	<u>4 744</u> 3 492	<u>7 697</u>	<u>5 944</u> 4 307	<u>7 170</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 481</u>	<u>7 052</u>	<u>4 744</u> 3 492	<u>7 697</u>	<u>5 944</u> 4 307	<u>7 170</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 484</u>	<u>6 647</u>	<u>4 710</u> 3 467	<u>6 462</u>	<u>4 781</u> 3 178	<u>6 293</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 390</u>	<u>6 550</u>	<u>4 641</u> 3 416	<u>6 368</u>	<u>4 537</u> 2 960	<u>5 853</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 484</u>	<u>6 647</u>	<u>4 120</u> 2 889	<u>6 462</u>	<u>4 604</u> 3 004	<u>5 940</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 674</u>	<u>7 246</u>	<u>4 885</u> 3 613	<u>7 893</u>	<u>6 181</u> 4 517	<u>7 359</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 619</u>	<u>7 194</u>	<u>4 850</u> 3 588	<u>7 836</u>	<u>6 075</u> 4 425	<u>7 306</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 565</u>	<u>7 142</u>	<u>4 815</u> 3 562	<u>7 780</u>	<u>6 032</u> 4 393	<u>7 253</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 565</u>	<u>7 142</u>	<u>4 815</u> 3 562	<u>7 780</u>	<u>6 032</u> 4 393	<u>7 253</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 565</u>	<u>7 142</u>	<u>4 815</u> 3 562	<u>7 780</u>	<u>6 032</u> 4 393	<u>7 253</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 548</u>	<u>6 730</u>	<u>4 780</u> 3 536	<u>6 521</u>	<u>4 846</u> 3 241	<u>6 359</u>

211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 745</u>	<u>7 358</u>	<u>7 526</u>	<u>5 018</u> 4 423	<u>5 626</u> 4 074	<u>6 054</u>
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 745</u>	<u>7 358</u>	<u>7 526</u>	<u>5 018</u> 4 423	<u>5 626</u> 4 074	<u>6 054</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 745</u>	<u>7 358</u>	<u>7 526</u>	<u>5 018</u> 4 423	<u>5 626</u> 4 074	<u>6 054</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>7 099</u>	<u>6 008</u>	<u>6 175</u>	<u>4 628</u> 4 044	<u>4 996</u> 3 467	<u>5 185</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 996</u>	<u>5 572</u>	<u>5 736</u>	<u>4 561</u> 3 985	<u>4 923</u> 3 416	<u>4 761</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>7 099</u>	<u>5 655</u>	<u>5 821</u>	<u>4 628</u> 4 044	<u>4 996</u> 3 467	<u>4 832</u>
211-201-0400	1284-2004 , 600	3								
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 941</u>	<u>7 682</u>	<u>7 851</u>	<u>5 182</u> 4 577	<u>5 792</u> 4 216	<u>6 226</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 885</u>	<u>7 505</u>	<u>7 673</u>	<u>5 145</u> 4 544	<u>5 751</u> 4 185	<u>6 182</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 828</u>	<u>7 451</u>	<u>7 618</u>	<u>5 108</u> 4 511	<u>5 709</u> 4 155	<u>6 137</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 828</u>	<u>7 451</u>	<u>7 618</u>	<u>5 108</u> 4 511	<u>5 709</u> 4 155	<u>6 137</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 828</u>	<u>7 451</u>	<u>7 618</u>	<u>5 108</u> 4 511	<u>5 709</u> 4 155	<u>6 137</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>7 170</u>	<u>6 074</u>	<u>6 241</u>	<u>4 711</u> 4 125	<u>5 067</u> 3 536	<u>5 251</u>

211-201-0303	10-15	3	1	1380	$\frac{4\ 931}{3\ 841}$	$\frac{4\ 662}{4\ 074}$
211-201-0304	10-20	3	1	1380	$\frac{4\ 931}{3\ 841}$	$\frac{4\ 662}{4\ 074}$
211-201-0305	15-20	3	1	1380	$\frac{4\ 931}{3\ 841}$	$\frac{4\ 662}{4\ 074}$
211-201-0306	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 778}{3\ 698}$	$\frac{3\ 803}{3\ 235}$
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\ 708}{3\ 644}$	$\frac{3\ 399}{2\ 847}$
211-201-0308	70	3	1	1370	$\frac{4\ 778}{3\ 698}$	$\frac{3\ 450}{2\ 889}$
211-201-0400	1284-2004 , 600	3				
211-201-0401	5-10	3	1	1400	$\frac{5\ 082}{3\ 975}$	$\frac{4\ 814}{4\ 216}$
211-201-0402	5-20	3	1	1390	$\frac{5\ 046}{3\ 946}$	$\frac{4\ 780}{4\ 185}$
211-201-0403	10-15	3	1	1380	$\frac{5\ 010}{3\ 918}$	$\frac{4\ 745}{4\ 155}$
211-201-0404	10-20	3	1	1380	$\frac{5\ 010}{3\ 918}$	$\frac{4\ 745}{4\ 155}$
211-201-0405	15-20	3	1	1380	$\frac{5\ 010}{3\ 918}$	$\frac{4\ 745}{4\ 155}$
211-201-0406	20-40	3	1	1370	$\frac{4\ 853}{3\ 772}$	$\frac{3\ 869}{3\ 300}$

211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 452</u>	<u>6 632</u>	<u>4 711</u> 3 484	<u>6 426</u>	<u>4 598</u> 3 020	<u>5 911</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 548</u>	<u>6 730</u>	<u>4 179</u> 2 947	<u>6 521</u>	<u>4 666</u> 3 064	<u>5 999</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 760</u>	<u>7 339</u>	<u>4 959</u> 3 686	<u>7 979</u>	<u>6 273</u> 4 607	<u>7 445</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 705</u>	<u>7 287</u>	<u>4 923</u> 3 659	<u>7 922</u>	<u>6 166</u> 4 513	<u>7 391</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 649</u>	<u>7 234</u>	<u>4 888</u> 3 633	<u>7 865</u>	<u>6 121</u> 4 481	<u>7 338</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 649</u>	<u>7 234</u>	<u>4 888</u> 3 633	<u>7 865</u>	<u>6 121</u> 4 481	<u>7 338</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 649</u>	<u>7 234</u>	<u>4 888</u> 3 633	<u>7 865</u>	<u>6 121</u> 4 481	<u>7 338</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 613</u>	<u>6 814</u>	<u>4 853</u> 3 607	<u>6 581</u>	<u>4 912</u> 3 306	<u>6 427</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 516</u>	<u>6 715</u>	<u>4 782</u> 3 554	<u>6 485</u>	<u>4 659</u> 3 080	<u>5 970</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 613</u>	<u>6 814</u>	<u>4 239</u> 3 005	<u>6 581</u>	<u>4 728</u> 3 126	<u>6 059</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								

211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>7 065</u>	<u>5 630</u>	<u>5 794</u>	<u>4 642</u> 4 065	<u>4 993</u> 3 484	<u>4 819</u>
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>7 170</u>	<u>5 714</u>	<u>5 880</u>	<u>4 711</u> 4 125	<u>5 067</u> 3 536	<u>4 891</u>
211-201-0500	1284-2004 , 800	3								
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>9 241</u>	<u>7 780</u>	<u>7 950</u>	<u>5 276</u> 4 668	<u>5 878</u> 4 300	<u>6 312</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>9 175</u>	<u>7 600</u>	<u>7 769</u>	<u>5 238</u> 4 635	<u>5 836</u> 4 269	<u>6 267</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>9 109</u>	<u>7 545</u>	<u>7 713</u>	<u>5 200</u> 4 602	<u>5 794</u> 4 238	<u>6 222</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>9 109</u>	<u>7 545</u>	<u>7 713</u>	<u>5 200</u> 4 602	<u>5 794</u> 4 238	<u>6 222</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>9 109</u>	<u>7 545</u>	<u>7 713</u>	<u>5 200</u> 4 602	<u>5 794</u> 4 238	<u>6 222</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>8 430</u>	<u>6 142</u>	<u>6 308</u>	<u>4 795</u> 4 208	<u>5 139</u> 3 607	<u>5 319</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 307</u>	<u>5 689</u>	<u>5 853</u>	<u>4 725</u> 4 146	<u>5 064</u> 3 554	<u>4 878</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>8 430</u>	<u>5 774</u>	<u>5 940</u>	<u>4 795</u> 4 208	<u>5 139</u> 3 607	<u>4 951</u>
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3								



211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 782</u> 3 717	<u>3 457</u> 2 904
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>4 853</u> 3 772	<u>3 509</u> 2 947
211-201-0500	1284-2004 , 800	3				
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>5 163</u> 4 054	<u>4 900</u> 4 300
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>5 126</u> 4 025	<u>4 865</u> 4 269
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>5 090</u> 3 996	<u>4 830</u> 4 238
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>5 090</u> 3 996	<u>4 830</u> 4 238
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>5 090</u> 3 996	<u>4 830</u> 4 238
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>4 930</u> 3 847	<u>3 937</u> 3 366
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 858</u> 3 791	<u>3 517</u> 2 962
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>4 930</u> 3 847	<u>3 569</u> 3 005
211-201-0600	1284-2004 , 1000	3				

211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 848</u>	<u>7 435</u>	<u>5 034</u> 3 759	<u>8 066</u>	<u>6 367</u> 4 699	<u>7 532</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 792</u>	<u>7 381</u>	<u>4 998</u> 3 732	<u>8 009</u>	<u>6 258</u> 4 603	<u>7 479</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 736</u>	<u>7 328</u>	<u>4 962</u> 3 706	<u>7 951</u>	<u>6 213</u> 4 570	<u>7 425</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 736</u>	<u>7 328</u>	<u>4 962</u> 3 706	<u>7 951</u>	<u>6 213</u> 4 570	<u>7 425</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 736</u>	<u>7 328</u>	<u>4 962</u> 3 706	<u>7 951</u>	<u>6 213</u> 4 570	<u>7 425</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 679</u>	<u>6 900</u>	<u>4 926</u> 3 679	<u>6 643</u>	<u>4 980</u> 3 372	<u>6 495</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 582</u>	<u>6 799</u>	<u>4 854</u> 3 625	<u>6 546</u>	<u>4 722</u> 3 142	<u>6 031</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 679</u>	<u>6 900</u>	<u>4 301</u> 3 066	<u>6 643</u>	<u>4 792</u> 3 188	<u>6 120</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>7 893</u>	<u>7 483</u>	<u>5 072</u> 3 797	<u>8 111</u>	<u>6 428</u> 4 746	<u>7 577</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>7 836</u>	<u>7 430</u>	<u>5 036</u> 3 770	<u>8 053</u>	<u>6 318</u> 4 649	<u>7 523</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 780</u>	<u>7 376</u>	<u>5 000</u> 3 743	<u>7 995</u>	<u>6 273</u> 4 616	<u>7 469</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 780</u>	<u>7 376</u>	<u>5 000</u> 3 743	<u>7 995</u>	<u>6 273</u> 4 616	<u>7 469</u>

211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>9 329</u>	<u>7 880</u>	<u>8 050</u>	<u>5 371</u> 4 762	<u>5 966</u> 4 386	<u>6 400</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>9 262</u>	<u>7 697</u>	<u>7 866</u>	<u>5 333</u> 4 728	<u>5 923</u> 4 355	<u>6 354</u>
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>9 195</u>	<u>7 642</u>	<u>7 809</u>	<u>5 294</u> 4 694	<u>5 881</u> 4 323	<u>6 308</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>9 195</u>	<u>7 642</u>	<u>7 809</u>	<u>5 294</u> 4 694	<u>5 881</u> 4 323	<u>6 308</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>9 195</u>	<u>7 642</u>	<u>7 809</u>	<u>5 294</u> 4 694	<u>5 881</u> 4 323	<u>6 308</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>8 503</u>	<u>6 210</u>	<u>6 377</u>	<u>4 881</u> 4 292	<u>5 213</u> 3 679	<u>5 387</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 379</u>	<u>5 750</u>	<u>5 914</u>	<u>4 810</u> 4 229	<u>5 136</u> 3 625	<u>4 939</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>8 503</u>	<u>5 835</u>	<u>6 001</u>	<u>4 881</u> 4 292	<u>5 213</u> 3 679	<u>5 012</u>
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3								
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>9 373</u>	<u>7 931</u>	<u>8 101</u>	<u>5 420</u> 4 809	<u>6 011</u> 4 430	<u>6 445</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>9 307</u>	<u>7 746</u>	<u>7 915</u>	<u>5 381</u> 4 775	<u>5 968</u> 4 398	<u>6 399</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>9 240</u>	<u>7 691</u>	<u>7 858</u>	<u>5 342</u> 4 741	<u>5 925</u> 4 366	<u>6 353</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>9 240</u>	<u>7 691</u>	<u>7 858</u>	<u>5 342</u> 4 741	<u>5 925</u> 4 366	<u>6 353</u>

211-201-0601	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,246}{4\,135}$	$\frac{4\,988}{4\,386}$
211-201-0602	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,209}{4\,106}$	$\frac{4\,952}{4\,355}$
211-201-0603	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,171}{4\,076}$	$\frac{4\,916}{4\,323}$
211-201-0604	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,171}{4\,076}$	$\frac{4\,916}{4\,323}$
211-201-0605	15-20	3	1	1380	$\frac{5\,171}{4\,076}$	$\frac{4\,916}{4\,323}$
211-201-0606	20-40	3	1	1370	$\frac{5\,009}{3\,924}$	$\frac{4\,005}{3\,433}$
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	$\frac{4\,935}{3\,867}$	$\frac{3\,577}{3\,021}$
211-201-0608	70	3	1	1370	$\frac{5\,009}{3\,924}$	$\frac{3\,630}{3\,066}$
211-201-0700	1284-2004 , 1200	3				
211-201-0701	5-10	3	1	1400	$\frac{5\,288}{4\,177}$	$\frac{5\,032}{4\,430}$
211-201-0702	5-20	3	1	1390	$\frac{5\,250}{4\,147}$	$\frac{4\,996}{4\,398}$
211-201-0703	10-15	3	1	1380	$\frac{5\,213}{4\,117}$	$\frac{4\,960}{4\,366}$
211-201-0704	10-20	3	1	1380	$\frac{5\,213}{4\,117}$	$\frac{4\,960}{4\,366}$

211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 780</u>	<u>7 376</u>	<u>5 000</u> 3 743	<u>7 995</u>	<u>6 273</u> 4 616	<u>7 469</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 713</u>	<u>6 944</u>	<u>4 964</u> 3 716	<u>6 674</u>	<u>5 027</u> 3 406	<u>6 530</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 615</u>	<u>6 842</u>	<u>4 891</u> 3 661	<u>6 577</u>	<u>4 767</u> 3 173	<u>6 062</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 713</u>	<u>6 944</u>	<u>4 332</u> 3 096	<u>6 674</u>	<u>4 838</u> 3 220	<u>6 151</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 441</u>	<u>7 483</u>	<u>5 072</u> 3 797	<u>8 111</u>	<u>6 710</u> 5 063	<u>7 577</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 253</u>	<u>7 430</u>	<u>5 036</u> 3 770	<u>8 053</u>	<u>6 534</u> 4 901	<u>7 523</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 193</u>	<u>7 376</u>	<u>5 000</u> 3 743	<u>7 995</u>	<u>6 487</u> 4 865	<u>7 469</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 193</u>	<u>7 376</u>	<u>5 000</u> 3 743	<u>7 995</u>	<u>6 487</u> 4 865	<u>7 469</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 193</u>	<u>7 376</u>	<u>5 000</u> 3 743	<u>7 995</u>	<u>6 487</u> 4 865	<u>7 469</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 744</u>	<u>6 944</u>	<u>4 964</u> 3 716	<u>6 674</u>	<u>5 051</u> 3 468	<u>6 530</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 272</u>	<u>6 842</u>	<u>4 891</u> 3 661	<u>6 577</u>	<u>4 603</u> 3 051	<u>6 062</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 986</u>	<u>6 944</u>		<u>6 674</u>	<u>4 672</u> 3 096	<u>6 151</u>

211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>9 240</u>	<u>7 691</u>	<u>7 858</u>	<u>5 342</u> 4 741	<u>5 925</u> 4 366	<u>6 353</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>8 541</u>	<u>6 245</u>	<u>6 412</u>	<u>4 925</u> 4 335	<u>5 250</u> 3 716	<u>5 422</u>
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 416</u>	<u>5 781</u>	<u>5 945</u>	<u>4 853</u> 4 271	<u>5 173</u> 3 661	<u>4 970</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>8 541</u>	<u>5 866</u>	<u>6 033</u>	<u>4 925</u> 4 335	<u>5 250</u> 3 716	<u>5 043</u>
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3								
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>9 373</u>	<u>7 931</u>	<u>8 101</u>	<u>5 420</u> 4 809	<u>6 011</u> 4 430	<u>6 445</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>9 307</u>	<u>7 746</u>	<u>7 915</u>	<u>5 381</u> 4 775	<u>5 968</u> 4 398	<u>6 399</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>9 240</u>	<u>7 691</u>	<u>7 858</u>	<u>5 342</u> 4 741	<u>5 925</u> 4 366	<u>6 353</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>9 240</u>	<u>7 691</u>	<u>7 858</u>	<u>5 342</u> 4 741	<u>5 925</u> 4 366	<u>6 353</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>9 240</u>	<u>7 691</u>	<u>7 858</u>	<u>5 342</u> 4 741	<u>5 925</u> 4 366	<u>6 353</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>8 541</u>	<u>6 245</u>	<u>6 412</u>	<u>4 925</u> 4 335	<u>5 250</u> 3 716	<u>5 422</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>8 416</u>	<u>5 781</u>	<u>5 945</u>	<u>4 853</u> 4 271	<u>5 173</u> 3 661	<u>4 970</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>8 541</u>	<u>5 866</u>	<u>6 033</u>	<u>4 925</u> 4 335	<u>5 250</u> 3 716	<u>5 043</u>

211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>5 213</u> 4 117	<u>4 960</u> 4 366
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>5 049</u> 3 963	<u>4 040</u> 3 468
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>4 975</u> 3 905	<u>3 608</u> 3 051
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 049</u> 3 963	<u>3 661</u> 3 096
211-201-0800	1284-2004 , 1400	3				
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>5 417</u> 4 303	<u>5 032</u> 4 430
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>5 379</u> 4 272	<u>4 996</u> 4 398
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>5 340</u> 4 242	<u>4 960</u> 4 366
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>5 340</u> 4 242	<u>4 960</u> 4 366
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>5 340</u> 4 242	<u>4 960</u> 4 366
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>5 175</u> 4 087	<u>4 040</u> 3 468
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 099</u> 4 027	<u>3 608</u> 3 051
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 175</u> 4 087	<u>3 661</u> 3 096

**211-4.**  
**211-401.**

211-401-0100	8736-2014	3											
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{3\ 999}{3\ 051}$	<u>5 630</u>	<u>7 881</u>	<u>3 170</u>	<u>3 666</u>	<u>5 353</u>	<u>4 567</u>	$\frac{3\ 040}{2\ 441}$	$\frac{4\ 096}{2\ 441}$
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	$\frac{4\ 345}{3\ 390}$	<u>5 630</u>	<u>7 881</u>	<u>3 170</u>	<u>3 666</u>	<u>5 353</u>	<u>4 567</u>	$\frac{3\ 040}{2\ 441}$	$\frac{4\ 096}{2\ 441}$

**211-5.**  
**211-501.**

211-501-0100	31424-2010	3											
211-501-0103	800	3	1	1500		<u>6 416</u>	<u>5 666</u>	$\frac{2\ 738}{1\ 424}$	<u>6 754</u>	$\frac{4\ 562}{2\ 848}$	<u>5 629</u>	<u>6 862</u>	

**211-6.**  
**211-601.**

211-601-0100	- 23735-2014	3											



					,				
211-401-0100	8736-2014	3							
211-401-0101		3	1	1500	<u>7 855</u>	<u>5 194</u>	<u>6 862</u>	<u>8 245</u>	<u>6 107</u>
211-401-0102	, 1 2	3	1	1500	<u>7 855</u>	<u>5 194</u>	<u>6 862</u>	<u>8 245</u>	<u>6 107</u>

211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	800	3	1	1500	<u>6 340</u>	<u>6 052</u>	<u>3 455</u> 2 848	<u>3 259</u> 1 627	<u>4 415</u>	<u>2 817</u> 1 424	<u>4 197</u> 2 576

				,						
211-601-0100	- 23735-2014	3								

8.04-08-2021

				,	
211-601-0100	- 23735-2014	3			



211-601-0101	-	23735-2014	3	1	1600	<u>6 984</u>	<u>7 774</u>	<u>3 686</u> 3 038	<u>3 918</u> 2 170	<u>4 710</u>	<u>4 318</u>

211-603-0100	- 25607-2009	3								
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>5 771</u>	<u>6 399</u>	<u>5 785</u> 2 818	<u>5 412</u>	<u>3 693</u> 2 327	<u>3 955</u> 2 294
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>5 771</u>	<u>6 399</u>	<u>5 785</u> 2 818	<u>5 412</u>	<u>3 693</u> 2 327	<u>3 955</u> 2 294
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 570</u>	<u>6 199</u>	<u>5 584</u> 2 622	<u>5 211</u>	<u>3 693</u> 2 327	<u>3 754</u> 2 097
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 503</u>	<u>6 132</u>	<u>5 584</u> 2 622	<u>5 211</u>	<u>3 693</u> 2 327	<u>3 754</u> 2 097

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8.04-08-2021

24

211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	$\frac{4\,477}{2\,748}$

211-603-0100	- 25607-2009	3				
211-603-0101	0-10	3	1	1450		
211-603-0102	0-20	3	1	1450	$\frac{5\,076}{6\,907}$	
211-603-0103	0-40	3	1	1450	$\frac{4\,675}{6\,506}$	
211-603-0104	0-80	3	1	1450	$\frac{4\,675}{6\,506}$	

--	--	--	--	--	--	--

212-501-0100	1225-2019									
212-501-0101	, I		1	1000	<u>20 629</u> 18 984	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792
212-501-0102	, II		1	1000	<u>19 458</u> 17 176	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 125</u> 18 984	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792
212-501-0104	, II		1	1000	<u>19 458</u> 17 176	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587
212-501-0200	1225-2019									
212-501-0201	, I		1	1000	<u>22 095</u> 20 642	<u>24 299</u> 21 922	<u>24 299</u> 21 922	<u>23 902</u> 21 922	<u>23 969</u> 21 922	<u>24 299</u> 21 922
212-501-0202	, II		1	1000	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 940</u> 19 858	<u>20 940</u> 19 858	<u>20 940</u> 19 858	<u>20 940</u> 19 858	<u>20 940</u> 19 858
212-501-0203	, I		1	1000	<u>21 791</u> 20 453	<u>23 915</u> 21 546	<u>23 915</u> 21 546	<u>23 650</u> 21 546	<u>23 695</u> 21 546	<u>23 915</u> 21 546
212-501-0204	, II		1	1000	<u>21 090</u> 19 436	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>23 739</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696
212-501-0206	, I		1	1000	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660
212-501-0207	, II		1	1000	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660
212-501-0400	1225-2019									



212-501-0100	1225-2019					
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 146</u> 20 792	<u>22 933</u> 20 792
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 146</u> 20 792	<u>22 933</u> 20 792
212-501-0104	, II		1	1000	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587
212-501-0200	1225-2019					
212-501-0201	, I		1	1000	<u>24 299</u> 21 922	<u>24 299</u> 21 922
212-501-0202	, II		1	1000	<u>20 940</u> 19 858	<u>20 940</u> 19 858
212-501-0203	, I		1	1000	<u>23 915</u> 21 546	<u>23 844</u> 21 546
212-501-0204	, II		1	1000	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696
212-501-0206	, I		1	1000	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660
212-501-0207	, II		1	1000	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660
212-501-0400	1225-2019					



212-501-0401	I		1	1000	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 136</u> 19 802	<u>22 136</u> 19 802	<u>22 136</u> 19 802	<u>22 136</u> 19 802	<u>22 136</u> 19 802	<u>22 136</u> 19 802
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>21 800</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>22 817</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792

**212-503.**

-

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>29 836</u> 28 671	<u>31 182</u> 28 671	<u>31 182</u> 28 671	<u>30 388</u> 28 671	<u>30 853</u> 28 671	<u>31 182</u> 28 671
212-503-0102	-15		1	1000	<u>27 923</u> 26 795	<u>29 269</u> 26 795	<u>29 269</u> 26 795	<u>28 474</u> 26 795	<u>28 940</u> 26 795	<u>29 269</u> 26 795
212-503-0103	-20		1	1000	<u>26 871</u> 25 765	<u>28 218</u> 25 765	<u>28 218</u> 25 765	<u>27 423</u> 25 765	<u>27 888</u> 25 765	<u>28 218</u> 25 765

**213.****213-3.**

, ,

**213-301.**

8.04-08-2021

212-501-0401	I		1	1000	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 136</u> 19 802	<u>22 136</u> 19 802	<u>22 136</u> 19 802	<u>22 136</u> 19 802	<u>22 136</u> 19 802	<u>22 136</u> 19 802
212-501-0500	1225-2019									
212-501-0501	I		1	1000	<u>23 011</u> 20 792	<u>21 619</u> 20 792	<u>22 108</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792

212-503-0100	- 31015-2002									
212-503-0101	-10		1	1000	<u>31 047</u> 28 671	<u>29 655</u> 28 671	<u>30 144</u> 28 671	<u>31 182</u> 28 671	<u>31 182</u> 28 671	<u>31 182</u> 28 671
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 133</u> 26 795	<u>27 742</u> 26 795	<u>28 231</u> 26 795	<u>29 269</u> 26 795	<u>29 269</u> 26 795	<u>29 269</u> 26 795
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 082</u> 25 765	<u>26 691</u> 25 765	<u>27 179</u> 25 765	<u>28 218</u> 25 765	<u>28 218</u> 25 765	<u>28 218</u> 25 765

212-501-0401	I		1	1000	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 136</u> 19 802	<u>22 136</u> 19 802
212-501-0500	1225-2019					
212-501-0501	I		1	1000	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792

212-503-0100	- 31015-2002					
212-503-0101	-10		1	1000	<u>31 182</u> 28 671	<u>31 182</u> 28 671
212-503-0102	-15		1	1000	<u>29 269</u> 26 795	<u>29 269</u> 26 795
212-503-0103	-20		1	1000	<u>28 218</u> 25 765	<u>28 218</u> 25 765

213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>32 887</u> 31 243	<u>38 036</u> 31 243	<u>38 661</u> 31 243	<u>33 738</u> 31 243	<u>34 499</u> 31 243	<u>35 887</u> 31 243
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>33 075</u> 31 541	<u>37 640</u> 31 541	<u>38 194</u> 31 541	<u>33 830</u> 31 541	<u>34 505</u> 31 541	<u>35 735</u> 31 541

**22.****221.****221-1.****221-102.**

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>43 891</u> 40 842	<u>55 173</u> 40 842	<u>60 055</u> 40 842	<u>45 757</u> 40 842	<u>47 424</u> 40 842	<u>50 465</u> 40 842

**221-104.**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

213-301-0100	( ) 31360-2007	3								
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>34 816</u> 31 243	<u>33 260</u> 31 243	<u>33 437</u> 31 243	<u>38 661</u> 31 243	<u>36 255</u> 31 243	<u>38 389</u> 31 243
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>34 786</u> 31 541	<u>33 407</u> 31 541	<u>33 563</u> 31 541	<u>38 194</u> 31 541	<u>36 061</u> 31 541	<u>37 953</u> 31 541

221-102-0100	13579-78	3								
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>48 118</u> 40 842	<u>44 710</u> 40 842	<u>45 097</u> 40 842	<u>57 019</u> 40 842	<u>51 271</u> 40 842	<u>55 947</u> 40 842

				,							
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				,		
213-301-0100	( ) 31360-2007	3				
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>38 661</u> 31 243	<u>36 736</u> 31 243
213-301-0103	3,5, D600	3	3	600	<u>38 194</u> 31 541	<u>36 488</u> 31 541

				,		
221-102-0100	13579-78	3				
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>61 841</u> 40 842	<u>52 326</u> 40 842

				,		
--	--	--	--	---	--	--

221-104-0100	956-93									
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2454	<u>79 971</u> 76 194	<u>91 355</u> 76 194	<u>96 281</u> 76 194	<u>81 853</u> 76 194	<u>83 535</u> 76 194	<u>86 604</u> 76 194
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>82 161</u> 78 342	<u>93 545</u> 78 342	<u>98 471</u> 78 342	<u>84 044</u> 78 342	<u>85 726</u> 78 342	<u>88 794</u> 78 342

**222.****222-1.****222-101.**

222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>191 191</u> 184 923	<u>208 854</u> 184 923	<u>216 162</u> 184 923	<u>194 499</u> 184 923	<u>196 890</u> 184 923	<u>201 650</u> 184 923

**222-102.**

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	<sup>1</sup> / 948-84	3	1	2500	<u>108 065</u> 103 696	<u>119 662</u> 103 696	<u>124 681</u> 103 696	<u>109 983</u> 103 696	<u>111 696</u> 103 696	<u>114 823</u> 103 696

221-104-0100	956-93									
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2454	<u>84 236</u> 76 194	<u>80 797</u> 76 194	<u>81 187</u> 76 194	<u>93 217</u> 76 194	<u>87 417</u> 76 194	<u>92 135</u> 76 194
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>86 427</u> 78 342	<u>82 987</u> 78 342	<u>83 378</u> 78 342	<u>95 408</u> 78 342	<u>89 608</u> 78 342	<u>94 326</u> 78 342

222-101-0500	12504-2015	3								
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>197 886</u> 184 923	<u>192 632</u> 184 923	<u>193 466</u> 184 923	<u>211 617</u> 184 923	<u>202 843</u> 184 923	<u>210 012</u> 184 923

222-102-0100	948-84	3								
222-102-0101	1 / 948-84	3	1	2500	<u>112 410</u> 103 696	<u>108 907</u> 103 696	<u>109 304</u> 103 696	<u>121 560</u> 103 696	<u>115 651</u> 103 696	<u>120 458</u> 103 696



221-104-0100	956-93					
221-104-0103	956-93 , 3,5 / 2	3	1	2454	<u>98 083</u> 76 194	<u>88 481</u> 76 194
221-104-0104	956-93 , 4,5 / 2	3	1	2454	<u>100 274</u> 78 342	<u>90 672</u> 78 342

222-101-0500	12504-2015	3				
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>218 836</u> 184 923	<u>204 402</u> 184 923

222-102-0100	948-84	3				
222-102-0101	<sup>1</sup> / 948-84	3	1	2500	<u>126 517</u> 103 696	<u>116 735</u> 103 696

222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>108 130</u> 103 813	<u>119 454</u> 103 813	<u>124 354</u> 103 813	<u>110 002</u> 103 813	<u>111 676</u> 103 813	<u>114 728</u> 103 813
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>114 131</u> 109 643	<u>125 729</u> 109 643	<u>130 747</u> 109 643	<u>116 049</u> 109 643	<u>117 762</u> 109 643	<u>120 889</u> 109 643
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>124 540</u> 119 851	<u>136 124</u> 119 851	<u>141 136</u> 119 851	<u>126 455</u> 119 851	<u>128 167</u> 119 851	<u>131 289</u> 119 851
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>121 202</u> 116 571	<u>132 822</u> 116 571	<u>137 851</u> 116 571	<u>123 123</u> 116 571	<u>124 840</u> 116 571	<u>127 973</u> 116 571
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>145 553</u> 140 464	<u>157 071</u> 140 464	<u>162 056</u> 140 464	<u>147 457</u> 140 464	<u>149 159</u> 140 464	<u>152 264</u> 140 464

225.

225-1.

225-101.

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0106	10-9		1	600	<u>18 562</u> 17 658	<u>21 346</u> 17 658	<u>22 550</u> 17 658	<u>19 023</u> 17 658	<u>19 434</u> 17 658	<u>20 184</u> 17 658
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>27 351</u> 25 915	<u>31 990</u> 25 915	<u>33 998</u> 25 915	<u>28 119</u> 25 915	<u>28 804</u> 25 915	<u>30 054</u> 25 915
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>39 165</u> 37 065	<u>46 030</u> 37 065	<u>49 001</u> 37 065	<u>40 300</u> 37 065	<u>41 314</u> 37 065	<u>43 165</u> 37 065

222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>112 373</u> 103 813	<u>108 952</u> 103 813	<u>109 340</u> 103 813	<u>121 306</u> 103 813	<u>115 537</u> 103 813	<u>120 231</u> 103 813
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>118 476</u> 109 643	<u>114 973</u> 109 643	<u>115 370</u> 109 643	<u>127 626</u> 109 643	<u>121 718</u> 109 643	<u>126 524</u> 109 643
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>128 880</u> 119 851	<u>125 381</u> 119 851	<u>125 778</u> 119 851	<u>138 019</u> 119 851	<u>132 117</u> 119 851	<u>136 918</u> 119 851
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>125 556</u> 116 571	<u>122 045</u> 116 571	<u>122 444</u> 116 571	<u>134 723</u> 116 571	<u>128 803</u> 116 571	<u>133 620</u> 116 571
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>149 868</u> 140 464	<u>146 389</u> 140 464	<u>146 784</u> 140 464	<u>158 956</u> 140 464	<u>153 088</u> 140 464	<u>157 862</u> 140 464

225-101-0100	8020-2016									
225-101-0106	10-9		1	600	<u>19 605</u> 17 658	<u>18 764</u> 17 658	<u>18 860</u> 17 658	<u>21 801</u> 17 658	<u>20 383</u> 17 658	<u>21 537</u> 17 658
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>29 090</u> 25 915	<u>27 688</u> 25 915	<u>27 847</u> 25 915	<u>32 749</u> 25 915	<u>30 386</u> 25 915	<u>32 309</u> 25 915
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>41 737</u> 37 065	<u>39 663</u> 37 065	<u>39 898</u> 37 065	<u>47 153</u> 37 065	<u>43 656</u> 37 065	<u>46 501</u> 37 065

222-102-0102	2 / 948-84	3	1	2441	<u>126 146</u> 103 813	<u>116 595</u> 103 813
222-102-0103	3 / 948-84	3	1	2500,1	<u>132 584</u> 109 643	<u>122 801</u> 109 643
222-102-0104	4 / 948-84	3	1	2497	<u>142 970</u> 119 851	<u>133 200</u> 119 851
222-102-0107	27 / 948-84	3	1	2505	<u>139 690</u> 116 571	<u>129 889</u> 116 571
222-102-0108	37 / 948-84	3	1	2483	<u>163 879</u> 140 464	<u>154 164</u> 140 464

225-101-0100	8020-2016					
225-101-0106	10-9		1	600	<u>22 991</u> 17 658	<u>20 643</u> 17 658
225-101-0109	15-9		1	1000	<u>34 732</u> 25 915	<u>30 819</u> 25 915
225-101-0111	20-9		1	1480	<u>50 088</u> 37 065	<u>44 297</u> 37 065

225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>5 578</u> 5 424	<u>5 810</u> 5 424	<u>5 911</u> 5 424	<u>5 617</u> 5 424	<u>5 651</u> 5 424	<u>5 714</u> 5 424
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>19 470</u> 18 683	<u>21 557</u> 18 683	<u>22 461</u> 18 683	<u>19 815</u> 18 683	<u>20 123</u> 18 683	<u>20 686</u> 18 683
225-101-0602	15		1	950	<u>34 575</u> 33 042	<u>38 982</u> 33 042	<u>40 889</u> 33 042	<u>35 303</u> 33 042	<u>35 955</u> 33 042	<u>37 143</u> 33 042
225-101-0603	20		1	1480	<u>49 446</u> 47 145	<u>56 312</u> 47 145	<u>59 283</u> 47 145	<u>50 581</u> 47 145	<u>51 596</u> 47 145	<u>53 447</u> 47 145
225-101-0605	10-1		1	250	<u>17 749</u> 17 176	<u>18 909</u> 17 176	<u>19 411</u> 17 176	<u>17 941</u> 17 176	<u>18 112</u> 17 176	<u>18 425</u> 17 176
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 473</u> 16 905	<u>18 632</u> 16 905	<u>19 134</u> 16 905	<u>17 665</u> 16 905	<u>17 836</u> 16 905	<u>18 148</u> 16 905
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>28 748</u> 27 573	<u>31 903</u> 27 573	<u>33 268</u> 27 573	<u>29 270</u> 27 573	<u>29 736</u> 27 573	<u>30 586</u> 27 573
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>37 047</u> 35 709	<u>40 202</u> 35 709	<u>41 567</u> 35 709	<u>37 569</u> 35 709	<u>38 035</u> 35 709	<u>38 885</u> 35 709
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>37 229</u> 35 257	<u>43 630</u> 35 257	<u>46 401</u> 35 257	<u>38 287</u> 35 257	<u>39 233</u> 35 257	<u>40 959</u> 35 257
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>55 117</u> 52 795	<u>61 519</u> 52 795	<u>64 289</u> 52 795	<u>56 176</u> 52 795	<u>57 122</u> 52 795	<u>58 848</u> 52 795

225-2.

225-205.

225-101-0200	8020-2016									
225-101-0201	6		1	50	<u>5 665</u> 5 424	<u>5 595</u> 5 424	<u>5 603</u> 5 424	<u>5 848</u> 5 424	<u>5 730</u> 5 424	<u>5 826</u> 5 424
225-101-0600	8020-2016									
225-101-0601	10		1	450	<u>20 252</u> 18 683	<u>19 621</u> 18 683	<u>19 693</u> 18 683	<u>21 899</u> 18 683	<u>20 835</u> 18 683	<u>21 701</u> 18 683
225-101-0602	15		1	950	<u>36 226</u> 33 042	<u>34 895</u> 33 042	<u>35 046</u> 33 042	<u>39 703</u> 33 042	<u>37 458</u> 33 042	<u>39 284</u> 33 042
225-101-0603	20		1	1480	<u>52 018</u> 47 145	<u>49 944</u> 47 145	<u>50 180</u> 47 145	<u>57 435</u> 47 145	<u>53 937</u> 47 145	<u>56 783</u> 47 145
225-101-0605	10-1		1	250	<u>18 184</u> 17 176	<u>17 834</u> 17 176	<u>17 873</u> 17 176	<u>19 099</u> 17 176	<u>18 508</u> 17 176	<u>18 989</u> 17 176
225-101-0606	10-2		1	250	<u>17 907</u> 16 905	<u>17 557</u> 16 905	<u>17 597</u> 16 905	<u>18 822</u> 16 905	<u>18 231</u> 16 905	<u>18 712</u> 16 905
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>29 930</u> 27 573	<u>28 977</u> 27 573	<u>29 085</u> 27 573	<u>32 419</u> 27 573	<u>30 812</u> 27 573	<u>32 119</u> 27 573
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>38 229</u> 35 709	<u>37 276</u> 35 709	<u>37 384</u> 35 709	<u>40 718</u> 35 709	<u>39 111</u> 35 709	<u>40 418</u> 35 709
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>39 627</u> 35 257	<u>37 693</u> 35 257	<u>37 913</u> 35 257	<u>44 678</u> 35 257	<u>41 416</u> 35 257	<u>44 070</u> 35 257
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>57 516</u> 52 795	<u>55 582</u> 52 795	<u>55 801</u> 52 795	<u>62 566</u> 52 795	<u>59 305</u> 52 795	<u>61 958</u> 52 795

225-101-0200	8020-2016					
225-101-0201	6		1	50	<u>5 948</u> 5 424	<u>5 752</u> 5 424
225-101-0600	8020-2016					
225-101-0601	10		1	450	<u>22 791</u> 18 683	<u>21 030</u> 18 683
225-101-0602	15		1	950	<u>41 586</u> 33 042	<u>37 869</u> 33 042
225-101-0603	20		1	1480	<u>60 370</u> 47 145	<u>54 579</u> 47 145
225-101-0605	10-1		1	250	<u>19 595</u> 17 176	<u>18 616</u> 17 176
225-101-0606	10-2		1	250	<u>19 318</u> 16 905	<u>18 340</u> 16 905
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1		1	680	<u>33 767</u> 27 573	<u>31 106</u> 27 573
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2		1	680	<u>42 066</u> 35 709	<u>39 405</u> 35 709
225-101-0613	1 20-1		1	1380	<u>47 414</u> 35 257	<u>42 015</u> 35 257
225-101-0614	1 20-2		1	1380	<u>65 303</u> 52 795	<u>59 903</u> 52 795

8.04-08-2021

225-205-0100	13015-2012											
225-205-0101	1		1	10	$\frac{1\,853}{1\,808}$	$\frac{1\,900}{1\,808}$	$\frac{1\,920}{1\,808}$	$\frac{1\,861}{1\,808}$	$\frac{1\,880}{1\,808}$	$\frac{1\,871}{1\,808}$	$\frac{1\,857}{1\,808}$	$\frac{1\,858}{1\,808}$



225-205-0100	13015-2012								
225-205-0101	1		1	10	$\frac{1\,907}{1\,808}$	$\frac{1\,884}{1\,808}$	$\frac{1\,903}{1\,808}$	$\frac{1\,927}{1\,808}$	$\frac{1\,888}{1\,808}$

*Ресми басылым*

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық  
даму министрлігі  
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті  
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ  
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ  
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ  
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ  
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
2022 ж. (2-шығарылым)**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ  
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

*Издание официальное*

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ  
КАЗАХСТАН**

**ССЦ РК 8.04-08-2021**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА  
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ  
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
2022 г. (Выпуск 2)**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»  
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>

---

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21  
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная