

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нур-Султан 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год (Выпуск 2)

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Нур-Султан 2022

Алғы сөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН	«ҚазҚСҒЗИ» АҚ
2 ҰСЫНҒАН	Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы
3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ	ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 08.06.2022 ж. № 114-НҚ бұйрығымен 10.06.2022 ж. бастап

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	АО «КазНИИСА»
2 ПРЕДСТАВЛЕН	Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК)
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 08.06.2022 года № 114-НҚ с 10.06.2022 г.

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

211.	1
211-2.	1
211-4.	11
211-5.	13
211-6.	13
212. , , ,	15
212-5.	15
213.	19
213-3. , ,	19
221.	21
221-1.	21
222. ,	21
222-1. , ,	23
225.	25
225-1.	25
225-2.	27

21.
211.
211-2.
211-201.

						-	-	-	-	-	
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 426</u>	<u>6 977</u>	<u>4 673</u> 3 405	<u>7 645</u>	<u>5 915</u> 4 256	<u>7 111</u>	<u>7 693</u>
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 373</u>	<u>6 927</u>	<u>4 639</u> 3 381	<u>7 590</u>	<u>5 815</u> 4 169	<u>7 060</u>	<u>7 638</u>
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 320</u>	<u>6 877</u>	<u>4 606</u> 3 356	<u>7 535</u>	<u>5 773</u> 4 139	<u>7 009</u>	<u>7 583</u>
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 320</u>	<u>6 877</u>	<u>4 606</u> 3 356	<u>7 535</u>	<u>5 773</u> 4 139	<u>7 009</u>	<u>7 583</u>
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 320</u>	<u>6 877</u>	<u>4 606</u> 3 356	<u>7 535</u>	<u>5 773</u> 4 139	<u>7 009</u>	<u>7 583</u>
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>6 361</u>	<u>6 487</u>	<u>4 572</u> 3 332	<u>6 348</u>	<u>4 655</u> 3 054	<u>6 165</u>	<u>6 962</u>
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 268</u>	<u>6 393</u>	<u>4 506</u> 3 283	<u>6 255</u>	<u>4 420</u> 2 846	<u>5 740</u>	<u>6 860</u>
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>6 361</u>	<u>6 487</u>	<u>4 006</u> 2 777	<u>6 348</u>	<u>4 485</u> 2 888	<u>5 825</u>	<u>6 962</u>

					-	-	.	-	-	-	
211-201-0100	200 1284-2004	3									
211-201-0101	5-10	3	1	1400	<u>7 398</u>	<u>7 568</u>	<u>4 913</u> 4 313	<u>5 544</u> 3 972	<u>5 978</u>	<u>4 848</u> 3 745	<u>4 566</u> 3 972
211-201-0102	5-20	3	1	1390	<u>7 230</u>	<u>7 399</u>	<u>4 878</u> 4 282	<u>5 504</u> 3 944	<u>5 936</u>	<u>4 814</u> 3 719	<u>4 533</u> 3 944
211-201-0103	10-15	3	1	1380	<u>7 178</u>	<u>7 346</u>	<u>4 843</u> 4 251	<u>5 465</u> 3 916	<u>5 893</u>	<u>4 779</u> 3 692	<u>4 501</u> 3 916
211-201-0104	10-20	3	1	1380	<u>7 178</u>	<u>7 346</u>	<u>4 843</u> 4 251	<u>5 465</u> 3 916	<u>5 893</u>	<u>4 779</u> 3 692	<u>4 501</u> 3 916
211-201-0105	15-20	3	1	1380	<u>7 178</u>	<u>7 346</u>	<u>4 843</u> 4 251	<u>5 465</u> 3 916	<u>5 893</u>	<u>4 779</u> 3 692	<u>4 501</u> 3 916
211-201-0106	20-40	3	1	1370	<u>5 880</u>	<u>6 046</u>	<u>4 468</u> 3 887	<u>4 859</u> 3 332	<u>5 057</u>	<u>4 631</u> 3 554	<u>3 675</u> 3 110
211-201-0107	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 459</u>	<u>5 623</u>	<u>4 403</u> 3 831	<u>4 788</u> 3 283	<u>4 648</u>	<u>4 564</u> 3 502	<u>3 287</u> 2 736
211-201-0108	70	3	1	1370	<u>5 540</u>	<u>5 707</u>	<u>4 468</u> 3 887	<u>4 859</u> 3 332	<u>4 717</u>	<u>4 631</u> 3 554	<u>3 335</u> 2 777

						-	-	-	-	-	
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 507</u>	<u>7 065</u>	<u>4 742</u> 3 473	<u>7 726</u>	<u>6 002</u> 4 341	<u>7 192</u>	<u>7 774</u>
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 454</u>	<u>7 014</u>	<u>4 708</u> 3 448	<u>7 671</u>	<u>5 900</u> 4 253	<u>7 140</u>	<u>7 719</u>
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 400</u>	<u>6 964</u>	<u>4 674</u> 3 423	<u>7 615</u>	<u>5 858</u> 4 222	<u>7 089</u>	<u>7 663</u>
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 400</u>	<u>6 964</u>	<u>4 674</u> 3 423	<u>7 615</u>	<u>5 858</u> 4 222	<u>7 089</u>	<u>7 663</u>
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 400</u>	<u>6 964</u>	<u>4 674</u> 3 423	<u>7 615</u>	<u>5 858</u> 4 222	<u>7 089</u>	<u>7 663</u>
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>6 422</u>	<u>6 567</u>	<u>4 640</u> 3 399	<u>6 405</u>	<u>4 718</u> 3 115	<u>6 229</u>	<u>7 030</u>
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 328</u>	<u>6 471</u>	<u>4 573</u> 3 349	<u>6 311</u>	<u>4 478</u> 2 902	<u>5 796</u>	<u>6 927</u>
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>6 422</u>	<u>6 567</u>	<u>4 063</u> 2 832	<u>6 405</u>	<u>4 544</u> 2 945	<u>5 882</u>	<u>7 030</u>
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 590</u>	<u>7 154</u>	<u>4 813</u> 3 542	<u>7 808</u>	<u>6 090</u> 4 428	<u>7 274</u>	<u>7 857</u>
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 536</u>	<u>7 103</u>	<u>4 778</u> 3 517	<u>7 753</u>	<u>5 987</u> 4 338	<u>7 222</u>	<u>7 801</u>
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 481</u>	<u>7 052</u>	<u>4 744</u> 3 492	<u>7 697</u>	<u>5 944</u> 4 307	<u>7 170</u>	<u>7 745</u>

					-	-	.	-	-	-	
211-201-0200	300 1284-2004	3									
211-201-0201	5-10	3	1	1400	<u>7 491</u>	<u>7 661</u>	<u>5 001</u> 4 399	<u>5 625</u> 4 052	<u>6 059</u>	<u>4 925</u> 3 820	<u>4 647</u> 4 052
211-201-0202	5-20	3	1	1390	<u>7 320</u>	<u>7 489</u>	<u>4 965</u> 4 368	<u>5 585</u> 4 023	<u>6 016</u>	<u>4 890</u> 3 793	<u>4 614</u> 4 023
211-201-0203	10-15	3	1	1380	<u>7 267</u>	<u>7 435</u>	<u>4 930</u> 4 336	<u>5 545</u> 3 994	<u>5 973</u>	<u>4 855</u> 3 766	<u>4 581</u> 3 994
211-201-0204	10-20	3	1	1380	<u>7 267</u>	<u>7 435</u>	<u>4 930</u> 4 336	<u>5 545</u> 3 994	<u>5 973</u>	<u>4 855</u> 3 766	<u>4 581</u> 3 994
211-201-0205	15-20	3	1	1380	<u>7 267</u>	<u>7 435</u>	<u>4 930</u> 4 336	<u>5 545</u> 3 994	<u>5 973</u>	<u>4 855</u> 3 766	<u>4 581</u> 3 994
211-201-0206	20-40	3	1	1370	<u>5 944</u>	<u>6 110</u>	<u>4 547</u> 3 965	<u>4 927</u> 3 399	<u>5 121</u>	<u>4 704</u> 3 625	<u>3 739</u> 3 172
211-201-0207	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 515</u>	<u>5 679</u>	<u>4 481</u> 3 907	<u>4 855</u> 3 349	<u>4 704</u>	<u>4 635</u> 3 572	<u>3 342</u> 2 791
211-201-0208	70	3	1	1370	<u>5 597</u>	<u>5 763</u>	<u>4 547</u> 3 965	<u>4 927</u> 3 399	<u>4 774</u>	<u>4 704</u> 3 625	<u>3 392</u> 2 832
211-201-0300	400 1284-2004	3									
211-201-0301	5-10	3	1	1400	<u>7 585</u>	<u>7 755</u>	<u>5 091</u> 4 487	<u>5 708</u> 4 133	<u>6 142</u>	<u>5 003</u> 3 897	<u>4 730</u> 4 133
211-201-0302	5-20	3	1	1390	<u>7 411</u>	<u>7 580</u>	<u>5 055</u> 4 455	<u>5 667</u> 4 103	<u>6 098</u>	<u>4 967</u> 3 869	<u>4 696</u> 4 103
211-201-0303	10-15	3	1	1380	<u>7 358</u>	<u>7 526</u>	<u>5 018</u> 4 423	<u>5 626</u> 4 074	<u>6 054</u>	<u>4 931</u> 3 841	<u>4 662</u> 4 074

						-	-	-	-	-	
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 481</u>	<u>7 052</u>	<u>4 744</u> 3 492	<u>7 697</u>	<u>5 944</u> 4 307	<u>7 170</u>	<u>7 745</u>
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 481</u>	<u>7 052</u>	<u>4 744</u> 3 492	<u>7 697</u>	<u>5 944</u> 4 307	<u>7 170</u>	<u>7 745</u>
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 484</u>	<u>6 647</u>	<u>4 710</u> 3 467	<u>6 462</u>	<u>4 781</u> 3 178	<u>6 293</u>	<u>7 099</u>
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 390</u>	<u>6 550</u>	<u>4 641</u> 3 416	<u>6 368</u>	<u>4 537</u> 2 960	<u>5 853</u>	<u>6 996</u>
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>6 484</u>	<u>6 647</u>	<u>4 120</u> 2 889	<u>6 462</u>	<u>4 604</u> 3 004	<u>5 940</u>	<u>7 099</u>
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 674</u>	<u>7 246</u>	<u>4 885</u> 3 613	<u>7 893</u>	<u>6 181</u> 4 517	<u>7 359</u>	<u>7 941</u>
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 619</u>	<u>7 194</u>	<u>4 850</u> 3 588	<u>7 836</u>	<u>6 075</u> 4 425	<u>7 306</u>	<u>7 885</u>
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 565</u>	<u>7 142</u>	<u>4 815</u> 3 562	<u>7 780</u>	<u>6 032</u> 4 393	<u>7 253</u>	<u>7 828</u>
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 565</u>	<u>7 142</u>	<u>4 815</u> 3 562	<u>7 780</u>	<u>6 032</u> 4 393	<u>7 253</u>	<u>7 828</u>
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 565</u>	<u>7 142</u>	<u>4 815</u> 3 562	<u>7 780</u>	<u>6 032</u> 4 393	<u>7 253</u>	<u>7 828</u>
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 548</u>	<u>6 730</u>	<u>4 780</u> 3 536	<u>6 521</u>	<u>4 846</u> 3 241	<u>6 359</u>	<u>7 170</u>
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 452</u>	<u>6 632</u>	<u>4 711</u> 3 484	<u>6 426</u>	<u>4 598</u> 3 020	<u>5 911</u>	<u>7 065</u>

					-	-	.	-	-	-	
211-201-0304	10-20	3	1	1380	<u>7 358</u>	<u>7 526</u>	<u>5 018</u> 4 423	<u>5 626</u> 4 074	<u>6 054</u>	<u>4 931</u> 3 841	<u>4 662</u> 4 074
211-201-0305	15-20	3	1	1380	<u>7 358</u>	<u>7 526</u>	<u>5 018</u> 4 423	<u>5 626</u> 4 074	<u>6 054</u>	<u>4 931</u> 3 841	<u>4 662</u> 4 074
211-201-0306	20-40	3	1	1370	<u>6 008</u>	<u>6 175</u>	<u>4 628</u> 4 044	<u>4 996</u> 3 467	<u>5 185</u>	<u>4 778</u> 3 698	<u>3 803</u> 3 235
211-201-0307	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 572</u>	<u>5 736</u>	<u>4 561</u> 3 985	<u>4 923</u> 3 416	<u>4 761</u>	<u>4 708</u> 3 644	<u>3 399</u> 2 847
211-201-0308	70	3	1	1370	<u>5 655</u>	<u>5 821</u>	<u>4 628</u> 4 044	<u>4 996</u> 3 467	<u>4 832</u>	<u>4 778</u> 3 698	<u>3 450</u> 2 889
211-201-0400	600 1284-2004	3									
211-201-0401	5-10	3	1	1400	<u>7 682</u>	<u>7 851</u>	<u>5 182</u> 4 577	<u>5 792</u> 4 216	<u>6 226</u>	<u>5 082</u> 3 975	<u>4 814</u> 4 216
211-201-0402	5-20	3	1	1390	<u>7 505</u>	<u>7 673</u>	<u>5 145</u> 4 544	<u>5 751</u> 4 185	<u>6 182</u>	<u>5 046</u> 3 946	<u>4 780</u> 4 185
211-201-0403	10-15	3	1	1380	<u>7 451</u>	<u>7 618</u>	<u>5 108</u> 4 511	<u>5 709</u> 4 155	<u>6 137</u>	<u>5 010</u> 3 918	<u>4 745</u> 4 155
211-201-0404	10-20	3	1	1380	<u>7 451</u>	<u>7 618</u>	<u>5 108</u> 4 511	<u>5 709</u> 4 155	<u>6 137</u>	<u>5 010</u> 3 918	<u>4 745</u> 4 155
211-201-0405	15-20	3	1	1380	<u>7 451</u>	<u>7 618</u>	<u>5 108</u> 4 511	<u>5 709</u> 4 155	<u>6 137</u>	<u>5 010</u> 3 918	<u>4 745</u> 4 155
211-201-0406	20-40	3	1	1370	<u>6 074</u>	<u>6 241</u>	<u>4 711</u> 4 125	<u>5 067</u> 3 536	<u>5 251</u>	<u>4 853</u> 3 772	<u>3 869</u> 3 300
211-201-0407	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 630</u>	<u>5 794</u>	<u>4 642</u> 4 065	<u>4 993</u> 3 484	<u>4 819</u>	<u>4 782</u> 3 717	<u>3 457</u> 2 904

						-	-	-	-	-	
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>6 548</u>	<u>6 730</u>	$\frac{4\ 179}{2\ 947}$	<u>6 521</u>	$\frac{4\ 666}{3\ 064}$	<u>5 999</u>	<u>7 170</u>
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 760</u>	<u>7 339</u>	$\frac{4\ 959}{3\ 686}$	<u>7 979</u>	$\frac{6\ 273}{4\ 607}$	<u>7 445</u>	<u>9 241</u>
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 705</u>	<u>7 287</u>	$\frac{4\ 923}{3\ 659}$	<u>7 922</u>	$\frac{6\ 166}{4\ 513}$	<u>7 391</u>	<u>9 175</u>
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 649</u>	<u>7 234</u>	$\frac{4\ 888}{3\ 633}$	<u>7 865</u>	$\frac{6\ 121}{4\ 481}$	<u>7 338</u>	<u>9 109</u>
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 649</u>	<u>7 234</u>	$\frac{4\ 888}{3\ 633}$	<u>7 865</u>	$\frac{6\ 121}{4\ 481}$	<u>7 338</u>	<u>9 109</u>
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 649</u>	<u>7 234</u>	$\frac{4\ 888}{3\ 633}$	<u>7 865</u>	$\frac{6\ 121}{4\ 481}$	<u>7 338</u>	<u>9 109</u>
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 613</u>	<u>6 814</u>	$\frac{4\ 853}{3\ 607}$	<u>6 581</u>	$\frac{4\ 912}{3\ 306}$	<u>6 427</u>	<u>8 430</u>
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 516</u>	<u>6 715</u>	$\frac{4\ 782}{3\ 554}$	<u>6 485</u>	$\frac{4\ 659}{3\ 080}$	<u>5 970</u>	<u>8 307</u>
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>6 613</u>	<u>6 814</u>	$\frac{4\ 239}{3\ 005}$	<u>6 581</u>	$\frac{4\ 728}{3\ 126}$	<u>6 059</u>	<u>8 430</u>
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 848</u>	<u>7 435</u>	$\frac{5\ 034}{3\ 759}$	<u>8 066</u>	$\frac{6\ 367}{4\ 699}$	<u>7 532</u>	<u>9 329</u>
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 792</u>	<u>7 381</u>	$\frac{4\ 998}{3\ 732}$	<u>8 009</u>	$\frac{6\ 258}{4\ 603}$	<u>7 479</u>	<u>9 262</u>

					-	-	.	-	-	-	
211-201-0408	70	3	1	1370	<u>5 714</u>	<u>5 880</u>	<u>4 711</u> 4 125	<u>5 067</u> 3 536	<u>4 891</u>	<u>4 853</u> 3 772	<u>3 509</u> 2 947
211-201-0500	800 1284-2004	3									
211-201-0501	5-10	3	1	1400	<u>7 780</u>	<u>7 950</u>	<u>5 276</u> 4 668	<u>5 878</u> 4 300	<u>6 312</u>	<u>5 163</u> 4 054	<u>4 900</u> 4 300
211-201-0502	5-20	3	1	1390	<u>7 600</u>	<u>7 769</u>	<u>5 238</u> 4 635	<u>5 836</u> 4 269	<u>6 267</u>	<u>5 126</u> 4 025	<u>4 865</u> 4 269
211-201-0503	10-15	3	1	1380	<u>7 545</u>	<u>7 713</u>	<u>5 200</u> 4 602	<u>5 794</u> 4 238	<u>6 222</u>	<u>5 090</u> 3 996	<u>4 830</u> 4 238
211-201-0504	10-20	3	1	1380	<u>7 545</u>	<u>7 713</u>	<u>5 200</u> 4 602	<u>5 794</u> 4 238	<u>6 222</u>	<u>5 090</u> 3 996	<u>4 830</u> 4 238
211-201-0505	15-20	3	1	1380	<u>7 545</u>	<u>7 713</u>	<u>5 200</u> 4 602	<u>5 794</u> 4 238	<u>6 222</u>	<u>5 090</u> 3 996	<u>4 830</u> 4 238
211-201-0506	20-40	3	1	1370	<u>6 142</u>	<u>6 308</u>	<u>4 795</u> 4 208	<u>5 139</u> 3 607	<u>5 319</u>	<u>4 930</u> 3 847	<u>3 937</u> 3 366
211-201-0507	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 689</u>	<u>5 853</u>	<u>4 725</u> 4 146	<u>5 064</u> 3 554	<u>4 878</u>	<u>4 858</u> 3 791	<u>3 517</u> 2 962
211-201-0508	70	3	1	1370	<u>5 774</u>	<u>5 940</u>	<u>4 795</u> 4 208	<u>5 139</u> 3 607	<u>4 951</u>	<u>4 930</u> 3 847	<u>3 569</u> 3 005
211-201-0600	1000 1284-2004	3									
211-201-0601	5-10	3	1	1400	<u>7 880</u>	<u>8 050</u>	<u>5 371</u> 4 762	<u>5 966</u> 4 386	<u>6 400</u>	<u>5 246</u> 4 135	<u>4 988</u> 4 386
211-201-0602	5-20	3	1	1390	<u>7 697</u>	<u>7 866</u>	<u>5 333</u> 4 728	<u>5 923</u> 4 355	<u>6 354</u>	<u>5 209</u> 4 106	<u>4 952</u> 4 355

						-	-	-	-	-	
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 736</u>	<u>7 328</u>	<u>4 962</u> 3 706	<u>7 951</u>	<u>6 213</u> 4 570	<u>7 425</u>	<u>9 195</u>
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 736</u>	<u>7 328</u>	<u>4 962</u> 3 706	<u>7 951</u>	<u>6 213</u> 4 570	<u>7 425</u>	<u>9 195</u>
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 736</u>	<u>7 328</u>	<u>4 962</u> 3 706	<u>7 951</u>	<u>6 213</u> 4 570	<u>7 425</u>	<u>9 195</u>
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 679</u>	<u>6 900</u>	<u>4 926</u> 3 679	<u>6 643</u>	<u>4 980</u> 3 372	<u>6 495</u>	<u>8 503</u>
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 582</u>	<u>6 799</u>	<u>4 854</u> 3 625	<u>6 546</u>	<u>4 722</u> 3 142	<u>6 031</u>	<u>8 379</u>
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>6 679</u>	<u>6 900</u>	<u>4 301</u> 3 066	<u>6 643</u>	<u>4 792</u> 3 188	<u>6 120</u>	<u>8 503</u>
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>7 893</u>	<u>7 483</u>	<u>5 072</u> 3 797	<u>8 111</u>	<u>6 428</u> 4 746	<u>7 577</u>	<u>9 373</u>
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>7 836</u>	<u>7 430</u>	<u>5 036</u> 3 770	<u>8 053</u>	<u>6 318</u> 4 649	<u>7 523</u>	<u>9 307</u>
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 780</u>	<u>7 376</u>	<u>5 000</u> 3 743	<u>7 995</u>	<u>6 273</u> 4 616	<u>7 469</u>	<u>9 240</u>
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 780</u>	<u>7 376</u>	<u>5 000</u> 3 743	<u>7 995</u>	<u>6 273</u> 4 616	<u>7 469</u>	<u>9 240</u>
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 780</u>	<u>7 376</u>	<u>5 000</u> 3 743	<u>7 995</u>	<u>6 273</u> 4 616	<u>7 469</u>	<u>9 240</u>
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 713</u>	<u>6 944</u>	<u>4 964</u> 3 716	<u>6 674</u>	<u>5 027</u> 3 406	<u>6 530</u>	<u>8 541</u>

					-	-	.	-	-	-	
211-201-0603	10-15	3	1	1380	<u>7 642</u>	<u>7 809</u>	<u>5 294</u> 4 694	<u>5 881</u> 4 323	<u>6 308</u>	<u>5 171</u> 4 076	<u>4 916</u> 4 323
211-201-0604	10-20	3	1	1380	<u>7 642</u>	<u>7 809</u>	<u>5 294</u> 4 694	<u>5 881</u> 4 323	<u>6 308</u>	<u>5 171</u> 4 076	<u>4 916</u> 4 323
211-201-0605	15-20	3	1	1380	<u>7 642</u>	<u>7 809</u>	<u>5 294</u> 4 694	<u>5 881</u> 4 323	<u>6 308</u>	<u>5 171</u> 4 076	<u>4 916</u> 4 323
211-201-0606	20-40	3	1	1370	<u>6 210</u>	<u>6 377</u>	<u>4 881</u> 4 292	<u>5 213</u> 3 679	<u>5 387</u>	<u>5 009</u> 3 924	<u>4 005</u> 3 433
211-201-0607	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 750</u>	<u>5 914</u>	<u>4 810</u> 4 229	<u>5 136</u> 3 625	<u>4 939</u>	<u>4 935</u> 3 867	<u>3 577</u> 3 021
211-201-0608	70	3	1	1370	<u>5 835</u>	<u>6 001</u>	<u>4 881</u> 4 292	<u>5 213</u> 3 679	<u>5 012</u>	<u>5 009</u> 3 924	<u>3 630</u> 3 066
211-201-0700	1200 1284-2004	3									
211-201-0701	5-10	3	1	1400	<u>7 931</u>	<u>8 101</u>	<u>5 420</u> 4 809	<u>6 011</u> 4 430	<u>6 445</u>	<u>5 288</u> 4 177	<u>5 032</u> 4 430
211-201-0702	5-20	3	1	1390	<u>7 746</u>	<u>7 915</u>	<u>5 381</u> 4 775	<u>5 968</u> 4 398	<u>6 399</u>	<u>5 250</u> 4 147	<u>4 996</u> 4 398
211-201-0703	10-15	3	1	1380	<u>7 691</u>	<u>7 858</u>	<u>5 342</u> 4 741	<u>5 925</u> 4 366	<u>6 353</u>	<u>5 213</u> 4 117	<u>4 960</u> 4 366
211-201-0704	10-20	3	1	1380	<u>7 691</u>	<u>7 858</u>	<u>5 342</u> 4 741	<u>5 925</u> 4 366	<u>6 353</u>	<u>5 213</u> 4 117	<u>4 960</u> 4 366
211-201-0705	15-20	3	1	1380	<u>7 691</u>	<u>7 858</u>	<u>5 342</u> 4 741	<u>5 925</u> 4 366	<u>6 353</u>	<u>5 213</u> 4 117	<u>4 960</u> 4 366
211-201-0706	20-40	3	1	1370	<u>6 245</u>	<u>6 412</u>	<u>4 925</u> 4 335	<u>5 250</u> 3 716	<u>5 422</u>	<u>5 049</u> 3 963	<u>4 040</u> 3 468

						-	-	-	-	-	
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 615</u>	<u>6 842</u>	<u>4 891</u> <u>3 661</u>	<u>6 577</u>	<u>4 767</u> <u>3 173</u>	<u>6 062</u>	<u>8 416</u>
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>6 713</u>	<u>6 944</u>	<u>4 332</u> <u>3 096</u>	<u>6 674</u>	<u>4 838</u> <u>3 220</u>	<u>6 151</u>	<u>8 541</u>
211-201-0800	1284-2004 1400	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>8 441</u>	<u>7 483</u>	<u>5 072</u> <u>3 797</u>	<u>8 111</u>	<u>6 710</u> <u>5 063</u>	<u>7 577</u>	<u>9 373</u>
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>8 253</u>	<u>7 430</u>	<u>5 036</u> <u>3 770</u>	<u>8 053</u>	<u>6 534</u> <u>4 901</u>	<u>7 523</u>	<u>9 307</u>
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>8 193</u>	<u>7 376</u>	<u>5 000</u> <u>3 743</u>	<u>7 995</u>	<u>6 487</u> <u>4 865</u>	<u>7 469</u>	<u>9 240</u>
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>8 193</u>	<u>7 376</u>	<u>5 000</u> <u>3 743</u>	<u>7 995</u>	<u>6 487</u> <u>4 865</u>	<u>7 469</u>	<u>9 240</u>
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>8 193</u>	<u>7 376</u>	<u>5 000</u> <u>3 743</u>	<u>7 995</u>	<u>6 487</u> <u>4 865</u>	<u>7 469</u>	<u>9 240</u>
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 744</u>	<u>6 944</u>	<u>4 964</u> <u>3 716</u>	<u>6 674</u>	<u>5 051</u> <u>3 468</u>	<u>6 530</u>	<u>8 541</u>
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>6 272</u>	<u>6 842</u>	<u>4 891</u> <u>3 661</u>	<u>6 577</u>	<u>4 603</u> <u>3 051</u>	<u>6 062</u>	<u>8 416</u>
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 986</u>	<u>6 944</u>		<u>6 674</u>	<u>4 672</u> <u>3 096</u>	<u>6 151</u>	<u>8 541</u>

211-4.

					-	-	.	-	-	-	
211-201-0707	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 781</u>	<u>5 945</u>	<u>4 853</u> 4 271	<u>5 173</u> 3 661	<u>4 970</u>	<u>4 975</u> 3 905	<u>3 608</u> 3 051
211-201-0708	70	3	1	1370	<u>5 866</u>	<u>6 033</u>	<u>4 925</u> 4 335	<u>5 250</u> 3 716	<u>5 043</u>	<u>5 049</u> 3 963	<u>3 661</u> 3 096
211-201-0800	1400 1284-2004	3									
211-201-0801	5-10	3	1	1400	<u>7 931</u>	<u>8 101</u>	<u>5 420</u> 4 809	<u>6 011</u> 4 430	<u>6 445</u>	<u>5 417</u> 4 303	<u>5 032</u> 4 430
211-201-0802	5-20	3	1	1390	<u>7 746</u>	<u>7 915</u>	<u>5 381</u> 4 775	<u>5 968</u> 4 398	<u>6 399</u>	<u>5 379</u> 4 272	<u>4 996</u> 4 398
211-201-0803	10-15	3	1	1380	<u>7 691</u>	<u>7 858</u>	<u>5 342</u> 4 741	<u>5 925</u> 4 366	<u>6 353</u>	<u>5 340</u> 4 242	<u>4 960</u> 4 366
211-201-0804	10-20	3	1	1380	<u>7 691</u>	<u>7 858</u>	<u>5 342</u> 4 741	<u>5 925</u> 4 366	<u>6 353</u>	<u>5 340</u> 4 242	<u>4 960</u> 4 366
211-201-0805	15-20	3	1	1380	<u>7 691</u>	<u>7 858</u>	<u>5 342</u> 4 741	<u>5 925</u> 4 366	<u>6 353</u>	<u>5 340</u> 4 242	<u>4 960</u> 4 366
211-201-0806	20-40	3	1	1370	<u>6 245</u>	<u>6 412</u>	<u>4 925</u> 4 335	<u>5 250</u> 3 716	<u>5 422</u>	<u>5 175</u> 4 087	<u>4 040</u> 3 468
211-201-0807	40-80 (70)	3	1	1350	<u>5 781</u>	<u>5 945</u>	<u>4 853</u> 4 271	<u>5 173</u> 3 661	<u>4 970</u>	<u>5 099</u> 4 027	<u>3 608</u> 3 051
211-201-0808	70	3	1	1370	<u>5 866</u>	<u>6 033</u>	<u>4 925</u> 4 335	<u>5 250</u> 3 716	<u>5 043</u>	<u>5 175</u> 4 087	<u>3 661</u> 3 096

211-401.

						-	-	-	-	-	
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	$\frac{3\,999}{3\,051}$	<u>5 630</u>	<u>7 881</u>	<u>3 170</u>	<u>3 666</u>	<u>5 353</u>	<u>4 567</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	$\frac{4\,345}{3\,390}$	<u>5 630</u>	<u>7 881</u>	<u>3 170</u>	<u>3 666</u>	<u>5 353</u>	<u>4 567</u>

211-5.**211-501.**

						-	-	-	-	-	
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>6 416</u>	<u>5 666</u>	$\frac{2\,738}{1\,424}$	<u>6 754</u>	$\frac{4\,562}{2\,848}$	<u>5 629</u>	<u>6 862</u>

211-6.**211-601.**

						-	-	-	-	-	
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 848</u>	<u>6 044</u>	$\frac{5\,059}{3\,616}$	<u>7 151</u>	<u>4 866</u>	<u>6 004</u>	<u>7 762</u>

					-	-	.	-	-	-	
211-401-0100	8736-2014	3									
211-401-0101		3	1	1500	<u>3 040</u> 2 441	<u>4 096</u> 2 441	<u>7 855</u>	<u>5 194</u>	<u>6 862</u>	<u>8 245</u>	<u>6 107</u>
211-401-0102	1 2	3	1	1500	<u>3 040</u> 2 441	<u>4 096</u> 2 441	<u>7 855</u>	<u>5 194</u>	<u>6 862</u>	<u>8 245</u>	<u>6 107</u>

					-	-	.	-	-	-	
211-501-0100	31424-2010	3									
211-501-0103	0-5	3	1	1500	<u>6 340</u>	<u>6 052</u>	<u>3 455</u> 2 848	<u>3 259</u> 1 627	<u>4 415</u>	<u>2 817</u> 1 424	<u>4 197</u> 2 576

					-	-	.	-	-	-	
211-601-0100	- 23735-2014	3									
211-601-0101	- 23735-2014	3	1	1600	<u>6 984</u>	<u>7 774</u>	<u>3 686</u> 3 038	<u>3 918</u> 2 170	<u>4 710</u>	<u>4 318</u>	<u>4 477</u> 2 748

211-603.

- -

						-	-	-	-		-
211-603-0100	25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 186</u>	<u>4 251</u> 2 949	<u>6 529</u>	<u>4 385</u> 2 687	<u>5 441</u>	<u>8 394</u>	<u>5 771</u>
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>6 186</u>	<u>4 251</u> 2 949	<u>6 529</u>	<u>4 385</u> 2 687	<u>5 441</u>	<u>8 394</u>	<u>5 771</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>5 985</u>	<u>4 251</u> 2 949	<u>6 529</u>	<u>4 184</u> 2 491	<u>5 441</u>	<u>8 193</u>	<u>5 570</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>5 918</u>	<u>4 251</u> 2 949	<u>6 529</u>	<u>4 117</u> 2 425	<u>5 441</u>	<u>8 193</u>	<u>5 503</u>

212.

, , ,

212-5.**212-501.**

						-	-	-	-	-	
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>20 629</u> 18 984	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792
212-501-0102	, II		1	1000	<u>19 458</u> 17 176	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187
212-501-0103	, I		1	1000	<u>20 125</u> 18 984	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792

					-	-	-	-	-	-	
211-603-0100	25607-2009	3									
211-603-0101	0-10	3	1	1450	<u>6 399</u>	<u>5 785</u> 2 818	<u>5 412</u>	<u>3 693</u> 2 327	<u>3 955</u> 2 294		
211-603-0102	0-20	3	1	1450	<u>6 399</u>	<u>5 785</u> 2 818	<u>5 412</u>	<u>3 693</u> 2 327	<u>3 955</u> 2 294	<u>5 076</u>	<u>6 907</u>
211-603-0103	0-40	3	1	1450	<u>6 199</u>	<u>5 584</u> 2 622	<u>5 211</u>	<u>3 693</u> 2 327	<u>3 754</u> 2 097	<u>4 675</u>	<u>6 506</u>
211-603-0104	0-80	3	1	1450	<u>6 132</u>	<u>5 584</u> 2 622	<u>5 211</u>	<u>3 693</u> 2 327	<u>3 754</u> 2 097	<u>4 675</u>	<u>6 506</u>

					-	-	.	-	-	-	
212-501-0100	1225-2019										
212-501-0101	, I		1	1000	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>21 575</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>22 933</u> 20 792
212-501-0102	, II		1	1000	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187	<u>22 529</u> 20 187
212-501-0103	, I		1	1000	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>21 575</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>22 933</u> 20 792

						-	-	-	-	-	
212-501-0104	, II		1	1000	<u>19 458</u> 17 176	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587	<u>22 936</u> 20 587
212-501-0200	1225-2019										
212-501-0201	, I		1	1000	<u>22 095</u> 20 642	<u>24 299</u> 21 922	<u>24 299</u> 21 922	<u>23 902</u> 21 922	<u>23 969</u> 21 922	<u>24 299</u> 21 922	<u>24 163</u> 21 922
212-501-0202	, II		1	1000	<u>20 380</u> 18 080	<u>20 940</u> 19 858	<u>20 940</u> 19 858	<u>20 940</u> 19 858	<u>20 940</u> 19 858	<u>20 940</u> 19 858	<u>20 940</u> 19 858
212-501-0203	, I		1	1000	<u>21 791</u> 20 453	<u>23 915</u> 21 546	<u>23 915</u> 21 546	<u>23 650</u> 21 546	<u>23 695</u> 21 546	<u>23 915</u> 21 546	<u>23 824</u> 21 546
212-501-0204	, II		1	1000	<u>21 090</u> 19 436	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>23 739</u> 21 696	<u>24 068</u> 21 696	<u>23 933</u> 21 696
212-501-0206	, I		1	1000	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660
212-501-0207	, II		1	1000	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660	<u>21 759</u> 20 660
212-501-0400	1225-2019										
212-501-0401	I		1	1000	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993	<u>22 331</u> 19 993
212-501-0402	II		1	1000	<u>22 136</u> 19 802	<u>22 136</u> 19 802	<u>22 136</u> 19 802	<u>22 136</u> 19 802	<u>22 136</u> 19 802	<u>22 136</u> 19 802	<u>22 136</u> 19 802
212-501-0500	1225-2019										

[illegible]

						-	-	-	-	-	
212-501-0501	I		1	1000	$\frac{21\,800}{20\,792}$	$\frac{23\,146}{20\,792}$	$\frac{23\,146}{20\,792}$	$\frac{23\,146}{20\,792}$	$\frac{22\,817}{20\,792}$	$\frac{23\,146}{20\,792}$	$\frac{23\,011}{20\,792}$

212-503.

-

						-	-	-	-	-	
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	$\frac{29\,836}{28\,671}$	$\frac{31\,182}{28\,671}$	$\frac{31\,182}{28\,671}$	$\frac{30\,388}{28\,671}$	$\frac{30\,853}{28\,671}$	$\frac{31\,182}{28\,671}$	$\frac{31\,047}{28\,671}$
212-503-0102	-15		1	1000	$\frac{27\,923}{26\,795}$	$\frac{29\,269}{26\,795}$	$\frac{29\,269}{26\,795}$	$\frac{28\,474}{26\,795}$	$\frac{28\,940}{26\,795}$	$\frac{29\,269}{26\,795}$	$\frac{29\,133}{26\,795}$
212-503-0103	-20		1	1000	$\frac{26\,871}{25\,765}$	$\frac{28\,218}{25\,765}$	$\frac{28\,218}{25\,765}$	$\frac{27\,423}{25\,765}$	$\frac{27\,888}{25\,765}$	$\frac{28\,218}{25\,765}$	$\frac{28\,082}{25\,765}$

213.**213-3.**

, ,

213-301.

						-	-	-	-	-	
213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	$\frac{32\,887}{31\,243}$	$\frac{38\,036}{31\,243}$	$\frac{38\,661}{31\,243}$	$\frac{33\,738}{31\,243}$	$\frac{34\,499}{31\,243}$	$\frac{35\,887}{31\,243}$	$\frac{34\,816}{31\,243}$

					-	-	.	-	-	-	
212-501-0501	I		1	1000	<u>21 619</u> 20 792	<u>22 108</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792	<u>23 146</u> 20 792

					-	-	.	-	-	-	
212-503-0100	- 31015-2002										
212-503-0101	-10		1	1000	<u>29 655</u> 28 671	<u>30 144</u> 28 671	<u>31 182</u> 28 671	<u>31 182</u> 28 671	<u>31 182</u> 28 671	<u>31 182</u> 28 671	<u>31 182</u> 28 671
212-503-0102	-15		1	1000	<u>27 742</u> 26 795	<u>28 231</u> 26 795	<u>29 269</u> 26 795	<u>29 269</u> 26 795	<u>29 269</u> 26 795	<u>29 269</u> 26 795	<u>29 269</u> 26 795
212-503-0103	-20		1	1000	<u>26 691</u> 25 765	<u>27 179</u> 25 765	<u>28 218</u> 25 765	<u>28 218</u> 25 765	<u>28 218</u> 25 765	<u>28 218</u> 25 765	<u>28 218</u> 25 765

					-	-	.	-	-	-	
213-301-0100	() 31360-2007	3									
213-301-0102	2,5, D500	3	4	500	<u>33 260</u> 31 243	<u>33 437</u> 31 243	<u>38 661</u> 31 243	<u>36 255</u> 31 243	<u>38 389</u> 31 243	<u>38 661</u> 31 243	<u>36 736</u> 31 243

						-	-	-	-	-	
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	$\frac{33\,075}{31\,541}$	$\frac{37\,640}{31\,541}$	$\frac{38\,194}{31\,541}$	$\frac{33\,830}{31\,541}$	$\frac{34\,505}{31\,541}$	$\frac{35\,735}{31\,541}$	$\frac{34\,786}{31\,541}$

22.**221.****221-1.****221-102.**

						-	-	-	-	-	
221-102-0100	13579-2018	3									
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	$\frac{43\,891}{40\,842}$	$\frac{55\,173}{40\,842}$	$\frac{60\,055}{40\,842}$	$\frac{45\,757}{40\,842}$	$\frac{47\,424}{40\,842}$	$\frac{50\,465}{40\,842}$	$\frac{48\,118}{40\,842}$

221-104.

						-	-	-	-	-	
221-104-0100	956-93										
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2454	$\frac{79\,971}{76\,194}$	$\frac{91\,355}{76\,194}$	$\frac{96\,281}{76\,194}$	$\frac{81\,853}{76\,194}$	$\frac{83\,535}{76\,194}$	$\frac{86\,604}{76\,194}$	$\frac{84\,236}{76\,194}$
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2454	$\frac{82\,161}{78\,342}$	$\frac{93\,545}{78\,342}$	$\frac{98\,471}{78\,342}$	$\frac{84\,044}{78\,342}$	$\frac{85\,726}{78\,342}$	$\frac{88\,794}{78\,342}$	$\frac{86\,427}{78\,342}$

					-	-	.	-	-	-	
213-301-0103	B3,5, D600	3	3	600	<u>33 407</u> 31 541	<u>33 563</u> 31 541	<u>38 194</u> 31 541	<u>36 061</u> 31 541	<u>37 953</u> 31 541	<u>38 194</u> 31 541	<u>36 488</u> 31 541

					-	-	.	-	-	-	
221-102-0100	13579-2018	3									
221-102-0101	- 13579-78 7,5	3	1	2432	<u>44 710</u> 40 842	<u>45 097</u> 40 842	<u>57 019</u> 40 842	<u>51 271</u> 40 842	<u>55 947</u> 40 842	<u>61 841</u> 40 842	<u>52 326</u> 40 842

					-	-	.	-	-	-	
221-104-0100	956-93										
221-104-0103	956-93 3,5 / 2	3	1	2454	<u>80 797</u> 76 194	<u>81 187</u> 76 194	<u>93 217</u> 76 194	<u>87 417</u> 76 194	<u>92 135</u> 76 194	<u>98 083</u> 76 194	<u>88 481</u> 76 194
221-104-0104	956-93 4,5 / 2	3	1	2454	<u>82 987</u> 78 342	<u>83 378</u> 78 342	<u>95 408</u> 78 342	<u>89 608</u> 78 342	<u>94 326</u> 78 342	<u>100 274</u> 78 342	<u>90 672</u> 78 342

222. ,

222-1. , ,

222-101.

						-	-	-	-	-	
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>191 191</u> 184 923	<u>208 854</u> 184 923	<u>216 162</u> 184 923	<u>194 499</u> 184 923	<u>196 890</u> 184 923	<u>201 650</u> 184 923	<u>197 886</u> 184 923

222-102.

						-	-	-	-	-	
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>108 065</u> 103 696	<u>119 662</u> 103 696	<u>124 681</u> 103 696	<u>109 983</u> 103 696	<u>111 696</u> 103 696	<u>114 823</u> 103 696	<u>112 410</u> 103 696
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>108 130</u> 103 813	<u>119 454</u> 103 813	<u>124 354</u> 103 813	<u>110 002</u> 103 813	<u>111 676</u> 103 813	<u>114 728</u> 103 813	<u>112 373</u> 103 813
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>114 131</u> 109 643	<u>125 729</u> 109 643	<u>130 747</u> 109 643	<u>116 049</u> 109 643	<u>117 762</u> 109 643	<u>120 889</u> 109 643	<u>118 476</u> 109 643
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>124 540</u> 119 851	<u>136 124</u> 119 851	<u>141 136</u> 119 851	<u>126 455</u> 119 851	<u>128 167</u> 119 851	<u>131 289</u> 119 851	<u>128 880</u> 119 851

					-	-	.	-	-	-	
222-101-0500	12504-2015	3									
222-101-0501	12504-2015	3	1	2570	<u>192 632</u> 184 923	<u>193 466</u> 184 923	<u>211 617</u> 184 923	<u>202 843</u> 184 923	<u>210 012</u> 184 923	<u>218 836</u> 184 923	<u>204 402</u> 184 923

					-	-	.	-	-	-	
222-102-0100	948-84	3									
222-102-0101	948-84 1 /	3	1	2500	<u>108 907</u> 103 696	<u>109 304</u> 103 696	<u>121 560</u> 103 696	<u>115 651</u> 103 696	<u>120 458</u> 103 696	<u>126 517</u> 103 696	<u>116 735</u> 103 696
222-102-0102	948-84 2 /	3	1	2441	<u>108 952</u> 103 813	<u>109 340</u> 103 813	<u>121 306</u> 103 813	<u>115 537</u> 103 813	<u>120 231</u> 103 813	<u>126 146</u> 103 813	<u>116 595</u> 103 813
222-102-0103	948-84 3 /	3	1	2500,1	<u>114 973</u> 109 643	<u>115 370</u> 109 643	<u>127 626</u> 109 643	<u>121 718</u> 109 643	<u>126 524</u> 109 643	<u>132 584</u> 109 643	<u>122 801</u> 109 643
222-102-0104	948-84 4 /	3	1	2497	<u>125 381</u> 119 851	<u>125 778</u> 119 851	<u>138 019</u> 119 851	<u>132 117</u> 119 851	<u>136 918</u> 119 851	<u>142 970</u> 119 851	<u>133 200</u> 119 851

					,	.	-	-	-	-	-	-
222-102-0107	948-84	27 /	3	1	2505	<u>121 202</u> 116 571	<u>132 822</u> 116 571	<u>137 851</u> 116 571	<u>123 123</u> 116 571	<u>124 840</u> 116 571	<u>127 973</u> 116 571	<u>125 556</u> 116 571
222-102-0108	948-84	37 /	3	1	2483	<u>145 553</u> 140 464	<u>157 071</u> 140 464	<u>162 056</u> 140 464	<u>147 457</u> 140 464	<u>149 159</u> 140 464	<u>152 264</u> 140 464	<u>149 868</u> 140 464

225.

225-1.

225-101.

						-	-	-	-	-	
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>18 562</u> 17 658	<u>21 346</u> 17 658	<u>22 550</u> 17 658	<u>19 023</u> 17 658	<u>19 434</u> 17 658	<u>20 184</u> 17 658	<u>19 605</u> 17 658
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>27 351</u> 25 915	<u>31 990</u> 25 915	<u>33 998</u> 25 915	<u>28 119</u> 25 915	<u>28 804</u> 25 915	<u>30 054</u> 25 915	<u>29 090</u> 25 915
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>39 165</u> 37 065	<u>46 030</u> 37 065	<u>49 001</u> 37 065	<u>40 300</u> 37 065	<u>41 314</u> 37 065	<u>43 165</u> 37 065	<u>41 737</u> 37 065
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>5 578</u> 5 424	<u>5 810</u> 5 424	<u>5 911</u> 5 424	<u>5 617</u> 5 424	<u>5 651</u> 5 424	<u>5 714</u> 5 424	<u>5 665</u> 5 424
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>19 470</u> 18 683	<u>21 557</u> 18 683	<u>22 461</u> 18 683	<u>19 815</u> 18 683	<u>20 123</u> 18 683	<u>20 686</u> 18 683	<u>20 252</u> 18 683

					-	-	.	-	-	-		
222-102-0107	948-84	27 /	3	1	2505	<u>122 045</u> 116 571	<u>122 444</u> 116 571	<u>134 723</u> 116 571	<u>128 803</u> 116 571	<u>133 620</u> 116 571	<u>139 690</u> 116 571	<u>129 889</u> 116 571
222-102-0108	948-84	37 /	3	1	2483	<u>146 389</u> 140 464	<u>146 784</u> 140 464	<u>158 956</u> 140 464	<u>153 088</u> 140 464	<u>157 862</u> 140 464	<u>163 879</u> 140 464	<u>154 164</u> 140 464

					-	-	.	-	-	-	
225-101-0100	8020-2016	.									
225-101-0106	10-9	.	1	600	<u>18 764</u> 17 658	<u>18 860</u> 17 658	<u>21 801</u> 17 658	<u>20 383</u> 17 658	<u>21 537</u> 17 658	<u>22 991</u> 17 658	<u>20 643</u> 17 658
225-101-0109	15-9	.	1	1000	<u>27 688</u> 25 915	<u>27 847</u> 25 915	<u>32 749</u> 25 915	<u>30 386</u> 25 915	<u>32 309</u> 25 915	<u>34 732</u> 25 915	<u>30 819</u> 25 915
225-101-0111	20-9	.	1	1480	<u>39 663</u> 37 065	<u>39 898</u> 37 065	<u>47 153</u> 37 065	<u>43 656</u> 37 065	<u>46 501</u> 37 065	<u>50 088</u> 37 065	<u>44 297</u> 37 065
225-101-0200	8020-2016	.									
225-101-0201	6	.	1	50	<u>5 595</u> 5 424	<u>5 603</u> 5 424	<u>5 848</u> 5 424	<u>5 730</u> 5 424	<u>5 826</u> 5 424	<u>5 948</u> 5 424	<u>5 752</u> 5 424
225-101-0600	8020-2016	.									
225-101-0601	10	.	1	450	<u>19 621</u> 18 683	<u>19 693</u> 18 683	<u>21 899</u> 18 683	<u>20 835</u> 18 683	<u>21 701</u> 18 683	<u>22 791</u> 18 683	<u>21 030</u> 18 683

						-	-	-	-	-	
225-101-0602	15	.	1	950	<u>34 575</u> 33 042	<u>38 982</u> 33 042	<u>40 889</u> 33 042	<u>35 303</u> 33 042	<u>35 955</u> 33 042	<u>37 143</u> 33 042	<u>36 226</u> 33 042
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>49 446</u> 47 145	<u>56 312</u> 47 145	<u>59 283</u> 47 145	<u>50 581</u> 47 145	<u>51 596</u> 47 145	<u>53 447</u> 47 145	<u>52 018</u> 47 145
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>17 749</u> 17 176	<u>18 909</u> 17 176	<u>19 411</u> 17 176	<u>17 941</u> 17 176	<u>18 112</u> 17 176	<u>18 425</u> 17 176	<u>18 184</u> 17 176
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>17 473</u> 16 905	<u>18 632</u> 16 905	<u>19 134</u> 16 905	<u>17 665</u> 16 905	<u>17 836</u> 16 905	<u>18 148</u> 16 905	<u>17 907</u> 16 905
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>28 748</u> 27 573	<u>31 903</u> 27 573	<u>33 268</u> 27 573	<u>29 270</u> 27 573	<u>29 736</u> 27 573	<u>30 586</u> 27 573	<u>29 930</u> 27 573
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>37 047</u> 35 709	<u>40 202</u> 35 709	<u>41 567</u> 35 709	<u>37 569</u> 35 709	<u>38 035</u> 35 709	<u>38 885</u> 35 709	<u>38 229</u> 35 709
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>37 229</u> 35 257	<u>43 630</u> 35 257	<u>46 401</u> 35 257	<u>38 287</u> 35 257	<u>39 233</u> 35 257	<u>40 959</u> 35 257	<u>39 627</u> 35 257
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>55 117</u> 52 795	<u>61 519</u> 52 795	<u>64 289</u> 52 795	<u>56 176</u> 52 795	<u>57 122</u> 52 795	<u>58 848</u> 52 795	<u>57 516</u> 52 795

225-2.
225-205.

						-	-	-	-		-
225-205-0100	13015-2012	.									
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 853</u> 1 808	<u>1 900</u> 1 808	<u>1 920</u> 1 808	<u>1 861</u> 1 808	<u>1 880</u> 1 808	<u>1 871</u> 1 808	<u>1 857</u> 1 808

					-	-	.	-	-	-	
225-101-0602	15	.	1	950	<u>34 895</u> 33 042	<u>35 046</u> 33 042	<u>39 703</u> 33 042	<u>37 458</u> 33 042	<u>39 284</u> 33 042	<u>41 586</u> 33 042	<u>37 869</u> 33 042
225-101-0603	20	.	1	1480	<u>49 944</u> 47 145	<u>50 180</u> 47 145	<u>57 435</u> 47 145	<u>53 937</u> 47 145	<u>56 783</u> 47 145	<u>60 370</u> 47 145	<u>54 579</u> 47 145
225-101-0605	10-1	.	1	250	<u>17 834</u> 17 176	<u>17 873</u> 17 176	<u>19 099</u> 17 176	<u>18 508</u> 17 176	<u>18 989</u> 17 176	<u>19 595</u> 17 176	<u>18 616</u> 17 176
225-101-0606	10-2	.	1	250	<u>17 557</u> 16 905	<u>17 597</u> 16 905	<u>18 822</u> 16 905	<u>18 231</u> 16 905	<u>18 712</u> 16 905	<u>19 318</u> 16 905	<u>18 340</u> 16 905
225-101-0609	1 15-1, 2 15-1	.	1	680	<u>28 977</u> 27 573	<u>29 085</u> 27 573	<u>32 419</u> 27 573	<u>30 812</u> 27 573	<u>32 119</u> 27 573	<u>33 767</u> 27 573	<u>31 106</u> 27 573
225-101-0610	1 15-2, 2 15-2	.	1	680	<u>37 276</u> 35 709	<u>37 384</u> 35 709	<u>40 718</u> 35 709	<u>39 111</u> 35 709	<u>40 418</u> 35 709	<u>42 066</u> 35 709	<u>39 405</u> 35 709
225-101-0613	1 20-1	.	1	1380	<u>37 693</u> 35 257	<u>37 913</u> 35 257	<u>44 678</u> 35 257	<u>41 416</u> 35 257	<u>44 070</u> 35 257	<u>47 414</u> 35 257	<u>42 015</u> 35 257
225-101-0614	1 20-2	.	1	1380	<u>55 582</u> 52 795	<u>55 801</u> 52 795	<u>62 566</u> 52 795	<u>59 305</u> 52 795	<u>61 958</u> 52 795	<u>65 303</u> 52 795	<u>59 903</u> 52 795

					-	.	-	-	-	
225-205-0100	13015-2012	.								
225-205-0101	1	.	1	10	<u>1 858</u> 1 808	<u>1 907</u> 1 808	<u>1 884</u> 1 808	<u>1 903</u> 1 808	<u>1 927</u> 1 808	<u>1 888</u> 1 808

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
2022 ж. (2-шығарылым)**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 г. (Выпуск 2)**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная