

Государственные нормативы в области архитектуры,
градостроительства и строительства
СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА,
БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ
БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ
УРОВНЕ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ**

Книга 1

**ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 год (Выпуск 2)**

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Нұр-Сұлтан 2022

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер
**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ**

Государственные нормативы в области архитектуры, градостроительства и
строительства
**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА
ЖӘНЕ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН
АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ
ЖИНАҚТАРЫ**

1-Кітап

**ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
2022 жыл (2-шығарылым)**

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И
КОНСТРУКЦИИ**

**Книга 1
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

2022 год (Выпуск 2)

**ҚР СБЖ 8.04-08-2021
ССЦ РК 8.04-08-2021**

**Ресми басылым
Издание официальное**

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті**

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан**

Нұр-Сұлтан 2022

Алғы сөз

| | |
|--|---|
| 1 ӘЗІРЛЕГЕН | «ҚазҚСҒЗИ» АҚ |
| 2 ҰСЫНҒАН | Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі (ҚР ИИДМ) Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық (ТКШ) істері комитетінің Құрылыстағы сметалық нормалар басқармасы |
| 3 ҚАБЫЛДАНҒАН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН МЕРЗІМІ | ҚР ИИДМ Құрылыс және ТКШ істері комитетінің 08.06.2022 ж. № 114-НҚ бұйрығымен 10.06.2022 ж. бастап |

Осы мемлекеттік нормативті сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органның ведомствосы рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара қайта басуға, көбейтуге және таратуға болмайды.

Предисловие

| | |
|------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | АО «КазНИИСА» |
| 2 ПРЕДСТАВЛЕН | Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (МИИР РК) |
| 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 08.06.2022 года № 114-НҚ с 10.06.2022 г. |

Настоящий государственный норматив не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ведомства уполномоченного органа в области архитектуры, градостроительства и строительства.

| | | |
|--------|---|----|
| 211. | - | 1 |
| 211-2. | | 1 |
| 211-4. | | 10 |
| 211-6. | | 10 |
| 212. | , | 13 |
| 212-5. | | 13 |
| 213. | | 19 |
| 213-1. | | 19 |
| 213-3. | , | 19 |
| 221. | | 22 |
| 221-1. | | 22 |
| 222. | , | 22 |
| 222-1. | , | 22 |
| 222-2. | , | 28 |
| 222-3. | , | 31 |
| 225. | | 31 |
| 225-1. | | 31 |
| 225-2. | | 46 |
| 226. | | 64 |
| 226-1. | | 64 |

21.
211.
211-2.
211-201.

| | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|--------------|
| | | | | | |
| 211-201-0100 | 1284-2004 , 200 | 3 | | | |
| 211-201-0101 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>5 258</u> |
| 211-201-0102 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>5 220</u> |
| 211-201-0103 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 183</u> |
| 211-201-0104 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 414</u> |
| 211-201-0105 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 183</u> |
| 211-201-0106 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>4 456</u> |
| 211-201-0107 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>4 708</u> |
| 211-201-0108 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>4 778</u> |
| 211-201-0200 | 1284-2004 , 300 | 3 | | | |
| 211-201-0201 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>5 346</u> |
| 211-201-0202 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>5 307</u> |
| 211-201-0203 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 269</u> |

| | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|--------------|
| | | | | | |
| 211-201-0204 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 505</u> |
| 211-201-0205 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 269</u> |
| 211-201-0206 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>4 529</u> |
| 211-201-0207 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>4 786</u> |
| 211-201-0208 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>4 857</u> |
| 211-201-0300 | 1284-2004 , 400 | 3 | | | |
| 211-201-0301 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>5 437</u> |
| 211-201-0302 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>5 398</u> |
| 211-201-0303 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 359</u> |
| 211-201-0304 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 599</u> |
| 211-201-0305 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 359</u> |
| 211-201-0306 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>4 605</u> |
| 211-201-0307 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>4 867</u> |
| 211-201-0308 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>4 939</u> |
| 211-201-0400 | 1284-2004 , 600 | 3 | | | |
| 211-201-0401 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>5 531</u> |
| 211-201-0402 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>5 492</u> |
| 211-201-0403 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 452</u> |
| 211-201-0404 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 697</u> |
| 211-201-0405 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 452</u> |

| | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|--------------|
| | | | | , | , |
| 211-201-0406 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>4 684</u> |
| 211-201-0407 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>4 951</u> |
| 211-201-0408 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 024</u> |
| 211-201-0500 | 1284-2004 , 800 | 3 | | | |
| 211-201-0501 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>5 630</u> |
| 211-201-0502 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>5 590</u> |
| 211-201-0503 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 549</u> |
| 211-201-0504 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 799</u> |
| 211-201-0505 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 549</u> |
| 211-201-0506 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>4 766</u> |
| 211-201-0507 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>5 038</u> |
| 211-201-0508 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 113</u> |
| 211-201-0600 | 1284-2004 , 1000 | 3 | | | |
| 211-201-0601 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>5 680</u> |
| 211-201-0602 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>5 640</u> |
| 211-201-0603 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 599</u> |
| 211-201-0604 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 851</u> |
| 211-201-0605 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 599</u> |
| 211-201-0606 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>4 808</u> |
| 211-201-0607 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>5 083</u> |

| | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|--------------|
| | | | | | |
| 211-201-0608 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 158</u> |
| 211-201-0700 | 1284-2004 , 1200 | 3 | | | |
| 211-201-0701 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>6 046</u> |
| 211-201-0702 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>6 003</u> |
| 211-201-0703 | 10-15 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 960</u> |
| 211-201-0704 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>6 214</u> |
| 211-201-0705 | 15-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 960</u> |
| 211-201-0706 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 159</u> |
| 211-201-0707 | 40-80 (70) | 3 | 1 | 1350 | <u>5 432</u> |
| 211-201-0708 | 70 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 512</u> |

211-202.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 211-202-0300 | , 800 1284 2004 | 3 | | | | | | | | | |
| 211-202-0301 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>2 071</u> 1 645 | <u>4 347</u> 3 254 | | | | | |
| 211-202-0302 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>2 056</u> 1 634 | <u>4 340</u> 3 255 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | , | | | | | | | |
| 211-202-0300 | , 800 1284 2004 | 3 | | | | | | | | | |
| 211-202-0301 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | | | | | | | |
| 211-202-0302 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|--|--|
| | | | | , | | |
| 211-202-0300 | , 800 1284 2004 | 3 | | | | |
| 211-202-0301 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | | |
| 211-202-0302 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 211-202-0303 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{2\,041}{1\,622}$ | $\frac{4\,332}{3\,254}$ | | | | | |
| 211-202-0304 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{2\,027}{1\,610}$ | $\frac{3\,251}{2\,201}$ | | | | | |
| 211-202-0305 | 40 | 3 | 1 | 1350 | $\frac{1\,997}{1\,587}$ | $\frac{3\,204}{2\,169}$ | | | | | |
| 211-202-0400 | , 1000 1284 2004 | 3 | | | | | | | | | |
| 211-202-0401 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | $\frac{2\,649}{1\,964}$ | $\frac{3\,443}{2\,401}$ | $\frac{2\,083}{1\,610}$ | $\frac{3\,662}{2\,401}$ | $\frac{4\,096}{2\,401}$ | $\frac{6\,238}{2\,401}$ | $\frac{3\,282}{2\,401}$ |
| 211-202-0402 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | $\frac{2\,640}{1\,961}$ | $\frac{3\,297}{2\,265}$ | $\frac{1\,801}{1\,610}$ | $\frac{3\,646}{2\,401}$ | $\frac{4\,077}{2\,401}$ | $\frac{6\,203}{2\,401}$ | $\frac{3\,269}{2\,401}$ |
| 211-202-0403 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | $\frac{2\,632}{1\,957}$ | $\frac{3\,299}{2\,274}$ | $\frac{1\,798}{1\,610}$ | $\frac{3\,630}{2\,401}$ | $\frac{4\,058}{2\,401}$ | $\frac{6\,695}{2\,401}$ | $\frac{3\,255}{2\,401}$ |
| 211-202-0404 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | $\frac{2\,623}{1\,953}$ | $\frac{2\,644}{1\,639}$ | $\frac{1\,610}{1\,610}$ | $\frac{3\,614}{2\,401}$ | $\frac{4\,038}{2\,401}$ | $\frac{6\,646}{2\,401}$ | $\frac{3\,242}{2\,401}$ |
| 211-202-0405 | 40 | 3 | 1 | 1350 | $\frac{2\,606}{1\,945}$ | $\frac{2\,609}{1\,618}$ | $\frac{1\,602}{1\,610}$ | $\frac{3\,581}{2\,401}$ | $\frac{3\,959}{2\,401}$ | $\frac{6\,065}{2\,401}$ | $\frac{3\,175}{2\,401}$ |

211-205.

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 211-205-0100 | 1215-2003 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 211-202-0303 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | | | | | | | |
| 211-202-0304 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | | | | | | | |
| 211-202-0305 | 40 | 3 | 1 | 1350 | | | | | | | |
| 211-202-0400 | , 1000 1284 2004 | 3 | | | | | | | | | |
| 211-202-0401 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>4 854</u> | <u>6 238</u> | <u>2 912</u> | <u>3 766</u> | <u>4 271</u> | <u>4 408</u> | <u>3 366</u> |
| 211-202-0402 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>4 830</u> | <u>6 203</u> | <u>2 892</u> | <u>3 473</u> | <u>4 251</u> | <u>4 111</u> | <u>3 358</u> |
| 211-202-0403 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>5 331</u> | <u>6 159</u> | <u>2 881</u> | <u>3 458</u> | <u>4 230</u> | <u>4 091</u> | <u>3 612</u> |
| 211-202-0404 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>5 292</u> | <u>6 134</u> | <u>2 870</u> | <u>3 256</u> | <u>4 210</u> | <u>3 886</u> | <u>3 597</u> |
| 211-202-0405 | 40 | 3 | 1 | 1350 | <u>4 731</u> | <u>6 025</u> | <u>2 848</u> | <u>3 115</u> | <u>4 169</u> | <u>3 845</u> | <u>3 323</u> |

| | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|--------------|--------------|
| | | | | , | | |
| 211-202-0303 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | | |
| 211-202-0304 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | | |
| 211-202-0305 | 40 | 3 | 1 | 1350 | | |
| 211-202-0400 | , 1000 1284 2004 | 3 | | | | |
| 211-202-0401 | 5-10 | 3 | 1 | 1400 | <u>3 898</u> | <u>6 723</u> |
| 211-202-0402 | 5-20 | 3 | 1 | 1390 | <u>3 886</u> | <u>6 686</u> |
| 211-202-0403 | 10-20 | 3 | 1 | 1380 | <u>4 137</u> | <u>7 173</u> |
| 211-202-0404 | 20-40 | 3 | 1 | 1370 | <u>4 117</u> | <u>7 121</u> |
| 211-202-0405 | 40 | 3 | 1 | 1350 | <u>3 836</u> | <u>6 533</u> |

10

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 211-205-0101 | , 5- 10 | | 1 | 1000 | <u>12 354</u> 11 752 | <u>12 930</u> 11 752 | <u>12 930</u> 11 752 | |
| 211-205-0102 | , 10- 20 | | 1 | 1000 | <u>12 354</u> 11 752 | <u>12 930</u> 11 752 | <u>12 930</u> 11 752 | |
| 211-205-0103 | , 20- 40 | | 1 | 1000 | <u>12 354</u> 11 752 | <u>12 930</u> 11 752 | <u>12 930</u> 11 752 | |

211-4.

211-401.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 211-401-0100 | 8736-2014 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 211-401-0101 | | 3 | 1 | 1500 | <u>3 778</u> | <u>4 286</u> | <u>4 751</u> | <u>7 046</u> | <u>3 879</u> | <u>5 563</u> | <u>7 046</u> | <u>3 472</u> | <u>5 582</u> | <u>4 118</u> 3 360 |
| 211-401-0102 | , 1 2 | 3 | 1 | 1500 | <u>3 778</u> | <u>4 286</u> | <u>4 751</u> | <u>6 431</u> | <u>3 879</u> | <u>4 949</u> | <u>7 046</u> | <u>3 472</u> | <u>5 582</u> | <u>4 118</u> 3 360 |

211-6.

211-601.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | , | , | | | | | | |
| 211-601-0100 | - | 23735-2014 | 3 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | |
| 211-401-0100 | 8736-2014 | 3 | | | | | | | | |
| 211-401-0101 | | 3 | 1 | 1500 | <u>4 939</u> | <u>3 370</u> <u>2 260</u> | <u>6 271</u> | <u>4 143</u> | <u>4 713</u> | <u>7 566</u> |
| 211-401-0102 | , 1 2 | 3 | 1 | 1500 | <u>4 939</u> | <u>3 370</u> <u>2 260</u> | <u>6 271</u> | <u>4 143</u> | <u>4 406</u> | <u>7 566</u> |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 211-601-0100 | - | 23735-2014 | 3 | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|---|------------|---|---|--|--|
| | | | | , | | |
| 211-601-0100 | - | 23735-2014 | 3 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|---|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | , | , | | | | | | |
| 211-601-0101 | - | 23735-2014 | 3 | 1 | 1600 | <u>3 679</u> | <u>3 746</u> | <u>3 374</u> | <u>6 272</u> | <u>3 374</u> | <u>5 001</u> | <u>6 272</u> |

212. ,
212-5.
212-501.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-501-0100 | 1225-2019 | | | | | | | | | |
| 212-501-0101 | , I | | 1 | 1000 | <u>16 640</u> 15 953 | <u>18 210</u> 15 953 | <u>18 210</u> 15 953 | <u>18 210</u> 15 953 | <u>18 210</u> 15 953 | <u>18 210</u> 15 953 |
| 212-501-0102 | , II | | 1 | 1000 | <u>16 482</u> 15 798 | <u>18 052</u> 15 798 | <u>18 052</u> 15 798 | <u>18 052</u> 15 798 | <u>18 052</u> 15 798 | <u>18 052</u> 15 798 |
| 212-501-0103 | , I | | 1 | 1000 | <u>17 189</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 |
| 212-501-0104 | , II | | 1 | 1000 | <u>17 189</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 |
| 212-501-0200 | 1225-2019 | | | | | | | | | |
| 212-501-0201 | , I | | 1 | 1000 | <u>18 448</u> 17 726 | <u>20 018</u> 17 726 | <u>20 018</u> 17 726 | <u>20 018</u> 17 726 | <u>20 018</u> 17 726 | <u>20 018</u> 17 726 |
| 212-501-0202 | , II | | 1 | 1000 | <u>18 272</u> 17 554 | <u>19 843</u> 17 554 | <u>19 843</u> 17 554 | <u>19 843</u> 17 554 | <u>19 843</u> 17 554 | <u>19 843</u> 17 554 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-501-0100 | 1225-2019 | | | | | | | | | | |
| 212-501-0101 | , I | | 1 | 1000 | <u>18 210</u> 15 953 | <u>18 210</u> 15 953 | <u>17 706</u> 15 953 | <u>17 706</u> 15 953 | <u>17 706</u> 15 953 | <u>17 377</u> 15 953 | <u>18 210</u> 15 953 |
| 212-501-0102 | , II | | 1 | 1000 | <u>18 052</u> 15 798 | <u>18 052</u> 15 798 | <u>17 548</u> 15 798 | <u>17 548</u> 15 798 | <u>17 548</u> 15 798 | <u>17 219</u> 15 798 | <u>18 052</u> 15 798 |
| 212-501-0103 | , I | | 1 | 1000 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 032</u> 16 272 | <u>18 032</u> 16 272 | <u>18 032</u> 16 272 | <u>17 702</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 |
| 212-501-0104 | , II | | 1 | 1000 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 032</u> 16 272 | <u>18 032</u> 16 272 | <u>18 032</u> 16 272 | <u>17 702</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 |
| 212-501-0200 | 1225-2019 | | | | | | | | | | |
| 212-501-0201 | , I | | 1 | 1000 | <u>20 018</u> 17 726 | <u>20 018</u> 17 726 | <u>19 514</u> 17 726 | <u>19 514</u> 17 726 | <u>19 514</u> 17 726 | <u>19 185</u> 17 726 | <u>20 018</u> 17 726 |
| 212-501-0202 | , II | | 1 | 1000 | <u>19 843</u> 17 554 | <u>19 843</u> 17 554 | <u>19 339</u> 17 554 | <u>19 339</u> 17 554 | <u>19 339</u> 17 554 | <u>19 009</u> 17 554 | <u>19 843</u> 17 554 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---|------|--------------|--------------|
| | | | | | | |
| 211-601-0101 | - 23735-2014 | 3 | 1 | 1600 | <u>4 057</u> | <u>6 272</u> |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-501-0100 | 1225-2019 | | | | | | |
| 212-501-0101 | , I | | 1 | 1000 | <u>18 210</u> 15 953 | <u>18 210</u> 15 953 | <u>18 210</u> 15 953 |
| 212-501-0102 | , II | | 1 | 1000 | <u>18 052</u> 15 798 | <u>18 052</u> 15 798 | <u>18 052</u> 15 798 |
| 212-501-0103 | , I | | 1 | 1000 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 |
| 212-501-0104 | , II | | 1 | 1000 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 |
| 212-501-0200 | 1225-2019 | | | | | | |
| 212-501-0201 | , I | | 1 | 1000 | <u>20 018</u> 17 726 | <u>20 018</u> 17 726 | <u>20 018</u> 17 726 |
| 212-501-0202 | , II | | 1 | 1000 | <u>19 843</u> 17 554 | <u>19 843</u> 17 554 | <u>19 843</u> 17 554 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-501-0203 | , I | | 1 | 1000 | <u>19 034</u> 18 080 | <u>20 380</u> 18 080 | <u>20 380</u> 18 080 | <u>20 380</u> 18 080 | <u>20 380</u> 18 080 | <u>20 380</u> 18 080 |
| 212-501-0204 | , II | | 1 | 1000 | <u>19 034</u> 18 080 | <u>20 380</u> 18 080 | <u>20 380</u> 18 080 | <u>20 380</u> 18 080 | <u>20 380</u> 18 080 | <u>20 380</u> 18 080 |
| 212-501-0206 | , I | | 1 | 1000 | <u>18 995</u> 18 263 | <u>20 566</u> 18 263 | <u>20 566</u> 18 263 | <u>20 566</u> 18 263 | <u>20 566</u> 18 263 | <u>20 566</u> 18 263 |
| 212-501-0207 | , II | | 1 | 1000 | <u>18 995</u> 18 263 | <u>20 566</u> 18 263 | <u>20 566</u> 18 263 | <u>20 566</u> 18 263 | <u>20 566</u> 18 263 | <u>20 566</u> 18 263 |
| 212-501-0400 | 1225-2019 | | | | | | | | | |
| 212-501-0401 | I | | 1 | 1000 | <u>17 189</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 |
| 212-501-0402 | II | | 1 | 1000 | <u>17 189</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 |

212-503.

-

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-503-0100 | - 31015-2002 | | | | | | | | | |
| 212-503-0101 | -10 | | 1 | 1000 | <u>26 565</u> 24 144 | <u>26 255</u> 24 144 | <u>26 565</u> 24 144 | <u>26 565</u> 24 144 | <u>26 022</u> 24 144 | <u>26 565</u> 24 144 |
| 212-503-0102 | -15 | | 1 | 1000 | <u>24 954</u> 22 564 | <u>24 643</u> 22 564 | <u>24 954</u> 22 564 | <u>24 954</u> 22 564 | <u>24 411</u> 22 564 | <u>24 954</u> 22 564 |

8.04-08-2021

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-501-0203 | , I | | 1 | 1000 | <u>20 380</u> 18 080 | <u>20 380</u> 18 080 | <u>19 876</u> 18 080 | <u>19 876</u> 18 080 | <u>19 876</u> 18 080 | <u>19 547</u> 18 080 | <u>20 380</u> 18 080 |
| 212-501-0204 | , II | | 1 | 1000 | <u>20 380</u> 18 080 | <u>20 380</u> 18 080 | <u>19 876</u> 18 080 | <u>19 876</u> 18 080 | <u>19 876</u> 18 080 | <u>19 547</u> 18 080 | <u>20 380</u> 18 080 |
| 212-501-0206 | , I | | 1 | 1000 | <u>20 566</u> 18 263 | <u>20 566</u> 18 263 | <u>20 062</u> 18 263 | <u>20 062</u> 18 263 | <u>20 062</u> 18 263 | <u>19 733</u> 18 263 | <u>20 566</u> 18 263 |
| 212-501-0207 | , II | | 1 | 1000 | <u>20 566</u> 18 263 | <u>20 566</u> 18 263 | <u>20 062</u> 18 263 | <u>20 062</u> 18 263 | <u>20 062</u> 18 263 | <u>19 733</u> 18 263 | <u>20 566</u> 18 263 |
| 212-501-0400 | 1225-2019 | | | | | | | | | | |
| 212-501-0401 | I | | 1 | 1000 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 032</u> 16 272 | <u>18 032</u> 16 272 | <u>18 032</u> 16 272 | <u>17 702</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 |
| 212-501-0402 | II | | 1 | 1000 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 032</u> 16 272 | <u>18 032</u> 16 272 | <u>18 032</u> 16 272 | <u>17 702</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 212-503-0100 | - 31015-2002 | | | | | | | | | | |
| 212-503-0101 | -10 | | 1 | 1000 | <u>26 565</u> 24 144 | <u>25 712</u> 24 144 | <u>26 565</u> 24 144 | <u>25 263</u> 24 144 | <u>26 565</u> 24 144 | <u>26 565</u> 24 144 | <u>26 565</u> 24 144 |
| 212-503-0102 | -15 | | 1 | 1000 | <u>24 954</u> 22 564 | <u>24 101</u> 22 564 | <u>24 954</u> 22 564 | <u>23 652</u> 22 564 | <u>24 954</u> 22 564 | <u>24 954</u> 22 564 | <u>24 954</u> 22 564 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-501-0203 | , I | | 1 | 1000 | <u>20 380</u> 18 080 | <u>20 380</u> 18 080 | <u>20 380</u> 18 080 |
| 212-501-0204 | , II | | 1 | 1000 | <u>20 380</u> 18 080 | <u>20 380</u> 18 080 | <u>20 380</u> 18 080 |
| 212-501-0206 | , I | | 1 | 1000 | <u>20 566</u> 18 263 | <u>20 566</u> 18 263 | <u>20 566</u> 18 263 |
| 212-501-0207 | , II | | 1 | 1000 | <u>20 566</u> 18 263 | <u>20 566</u> 18 263 | <u>20 566</u> 18 263 |
| 212-501-0400 | 1225-2019 | | | | | | |
| 212-501-0401 | I | | 1 | 1000 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 |
| 212-501-0402 | II | | 1 | 1000 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 | <u>18 536</u> 16 272 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-503-0100 | - 31015-2002 | | | | | | |
| 212-503-0101 | -10 | | 1 | 1000 | <u>25 398</u> 24 144 | <u>26 119</u> 24 144 | <u>26 565</u> 24 144 |
| 212-503-0102 | -15 | | 1 | 1000 | <u>23 787</u> 22 564 | <u>24 508</u> 22 564 | <u>24 954</u> 22 564 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 212-503-0103 | -20 | | 1 | 1000 | <u>24 068</u> 21 696 | <u>23 758</u> 21 696 | <u>24 068</u> 21 696 | <u>24 068</u> 21 696 | <u>23 526</u> 21 696 | <u>24 068</u> 21 696 |

213.**213-1.****213-101.**

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 213-101-0100 | 120 65 530-2012 250 | 1000 . | | | | | | | | |
| 213-101-0101 | 100 | 1000 . | 1 | 3750 | <u>49 547</u> 45 201 | <u>60 736</u> 45 201 | <u>58 823</u> 45 201 | <u>69 055</u> 45 201 | <u>67 494</u> 45 201 | <u>69 055</u> 45 201 |
| 213-101-0700 | 250 120 88 530-2012 | 1000 . | | | | | | | | |
| 213-101-0702 | 125 | 1000 . | 2 | 2940 | <u>83 842</u> 67 801 | <u>77 480</u> 67 801 | <u>79 065</u> 67 801 | <u>89 370</u> 67 801 | <u>76 291</u> 67 801 | <u>81 808</u> 67 801 |

213-3.**213-301.**

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 212-503-0103 | -20 | | 1 | 1000 | <u>24 068</u> 21 696 | <u>23 216</u> 21 696 | <u>24 068</u> 21 696 | <u>22 767</u> 21 696 | <u>24 068</u> 21 696 | <u>24 068</u> 21 696 | <u>24 068</u> 21 696 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 213-101-0100 | 120 65 530-2012 250 | 1000 . | | | | | | | | |
| 213-101-0101 | 100 | 1000 . | 1 | 3750 | <u>69 055</u> 45 201 | <u>58 249</u> 45 201 | <u>54 030</u> 45 201 | <u>63 509</u> 45 201 | <u>69 055</u> 45 201 | <u>52 037</u> 45 201 |
| 213-101-0700 | 250 120 88 530-2012 | 1000 . | | | | | | | | |
| 213-101-0702 | 125 | 1000 . | 2 | 2940 | <u>90 389</u> 67 801 | <u>74 706</u> 67 801 | <u>81 896</u> 67 801 | <u>72 930</u> 67 801 | <u>79 685</u> 67 801 | <u>86 231</u> 67 801 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | , | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--------------|-----|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 212-503-0103 | -20 | | 1 | 1000 | <u>22 901</u> 21 696 | <u>23 623</u> 21 696 | <u>24 068</u> 21 696 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | |
| 213-101-0100 | 120 65 530-2012 250 | 1000 . | | | | | | |
| 213-101-0101 | 100 | 1000 . | 1 | 3750 | <u>57 102</u> 45 201 | <u>64 832</u> 45 201 | <u>67 311</u> 45 201 | <u>69 055</u> 45 201 |
| 213-101-0700 | 250 120 88 530-2012 | 1000 . | | | | | | |
| 213-101-0702 | 125 | 1000 . | 2 | 2940 | <u>85 700</u> 67 801 | <u>73 361</u> 67 801 | <u>76 787</u> 67 801 | <u>89 794</u> 67 801 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | , | , | | | | |
| 213-301-0100 | () 31360-2007 | 3 | | | | | | | | |
| 213-301-0102 | 2,5, D500 | 3 | 4 | 500 | <u>30 517</u> 25 313 | <u>28 482</u> 25 313 | <u>28 989</u> 25 313 | <u>32 286</u> 25 313 | <u>28 101</u> 25 313 | <u>29 866</u> 25 313 |

22.

221.

221-1.

221-102.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 221-102-0100 | 13579-78 | 3 | | | | | | | | |
| 221-102-0101 | - 13579-78 7,5 | 3 | 1 | 2432 | <u>23 887</u> 21 229 | <u>33 785</u> 26 327 | <u>34 190</u> 26 327 | <u>43 935</u> 26 327 | <u>34 516</u> 26 327 | <u>38 491</u> 26 327 |

222.

222-1.

222-101.

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | , | , | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|

8.04-08-2021

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | | | | | | | |
| 213-301-0100 | () 31360-2007 | 3 | | | | | | | | | |
| 213-301-0102 | 2,5, D500 | 3 | 4 | 500 | <u>32 612</u> 25 313 | <u>27 594</u> 25 313 | <u>29 895</u> 25 313 | <u>27 026</u> 25 313 | <u>29 187</u> 25 313 | <u>31 480</u> 25 313 | <u>31 112</u> 25 313 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | | | | | | | |
| 221-102-0100 | 13579-78 | 3 | | | | | | | | | |
| 221-102-0101 | - 13579-78 7,5 | 3 | 1 | 2432 | <u>44 637</u> 26 327 | <u>31 940</u> 26 327 | <u>32 401</u> 25 179 | <u>32 376</u> 26 327 | <u>37 021</u> 26 327 | <u>32 857</u> 25 179 | <u>34 674</u> 25 179 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | , | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

8.04-08-2021

24

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 213-301-0100 | () 31360-2007 | 3 | | | | | |
| 213-301-0102 | 2,5, D500 | 3 | 4 | 500 | <u>27 164</u> 25 313 | <u>28 260</u> 25 313 | <u>32 422</u> 25 313 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 221-102-0100 | 13579-78 | 3 | | | | | |
| 221-102-0101 | - 13579-78 7,5 | 3 | 1 | 2432 | <u>32 560</u> 26 327 | <u>34 724</u> 26 327 | <u>41 982</u> 26 327 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 222-101-0100 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | | |
| 222-101-0101 | (,) 937-92 | 3 | 1 | 2487 | <u>111 382</u> 98 877 | <u>106 821</u> 98 877 | <u>107 957</u> 98 877 | <u>115 344</u> 98 877 | <u>105 969</u> 98 877 | <u>109 923</u> 98 877 |

222-103.

| | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 222-103-0100 | 27108-86 | | | | | | |
| 222-103-0101 | 1 , 3 | | 1 | 2562 | <u>436 957</u> 423 080 | <u>434 756</u> 423 080 | <u>439 055</u> 423 080 |
| 222-103-0102 | 2 , 3 | | 1 | 5225 | <u>670 458</u> 646 486 | <u>665 971</u> 646 486 | <u>674 738</u> 646 486 |
| 222-103-0103 | 3 , 3 | | 1 | 4635 | <u>603 166</u> 581 735 | <u>599 185</u> 581 735 | <u>606 962</u> 581 735 |
| 222-103-0400 | 13015-2012 | | | | | | |
| 222-103-0401 | 1 | | 1 | 5780 | <u>510 149</u> 488 170 | <u>505 185</u> 488 170 | <u>514 883</u> 488 170 |
| 222-103-0402 | 2 | | 1 | 1042 | <u>165 414</u> 160 011 | <u>164 519</u> 160 011 | <u>166 267</u> 160 011 |
| 222-103-0403 | 3 | | 1 | 7469 | <u>646 039</u> 617 896 | <u>639 625</u> 617 896 | <u>652 157</u> 617 896 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 222-101-0100 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | | |
| 222-101-0101 | (937-92 | 3 | 1 | 2487 | <u>116 136</u> 98 877 | <u>104 832</u> 98 877 | <u>109 987</u> 98 877 | <u>103 975</u> 98 877 | <u>108 401</u> 98 877 | <u>113 538</u> 98 877 |

8.04-08-2021

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | , | | | | |
| 222-101-0100 | 13015-2012 | 3 | | | | | | |
| 222-101-0101 | (, ,) 937-92 | 3 | 1 | 2487 | <u>112 714</u> 98 877 | <u>103 868</u> 98 877 | <u>106 324</u> 98 877 | <u>115 649</u> 98 877 |

| | | | | | | | |
|--------------|----|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| 222-103-0404 | 4 | | 1 | 5073 | <u>453 329</u> 433 929 | <u>448 972</u> 433 929 | <u>457 484</u> 433 929 |
| 222-103-0405 | 5 | | 1 | 4020 | <u>397 621</u> 381 496 | <u>394 169</u> 381 496 | <u>400 914</u> 381 496 |
| 222-103-0406 | 6 | | 1 | 5175 | <u>516 247</u> 495 402 | <u>511 802</u> 495 402 | <u>520 486</u> 495 402 |
| 222-103-0407 | 7 | | 1 | 436 | <u>144 769</u> 141 027 | <u>144 394</u> 141 027 | <u>145 126</u> 141 027 |
| 222-103-0408 | 8 | | 1 | 5217 | <u>507 115</u> 486 362 | <u>502 634</u> 486 362 | <u>511 388</u> 486 362 |
| 222-103-0409 | 9 | | 1 | 3338 | <u>344 543</u> 330 871 | <u>341 676</u> 330 871 | <u>347 277</u> 330 871 |
| 222-103-0410 | 10 | | 1 | 3348 | <u>344 564</u> 330 871 | <u>341 688</u> 330 871 | <u>347 306</u> 330 871 |

222-2. ,
222-203.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|---|---|-----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 222-203-0300 | 949-92 | 2 | | | | | | | | |
| 222-203-0302 | 949-92 , ⁶ | 2 | 1 | 300 | <u>8 593</u> 8 155 | <u>8 708</u> 7 655 | <u>8 729</u> 7 655 | <u>10 034</u> 7 655 | <u>8 862</u> 7 655 | <u>9 357</u> 7 655 |
| 222-203-0303 | 949-92 , ⁸ | 2 | 1 | 303 | <u>9 789</u> 9 324 | <u>9 659</u> 8 738 | <u>9 785</u> 8 738 | <u>10 731</u> 8 738 | <u>9 584</u> 8 738 | <u>10 068</u> 8 738 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---|---|-----|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 222-203-0300 | 949-92 | 2 | | | | | | | | | |
| 222-203-0302 | 949-92 ^{,6} | 2 | 1 | 300 | <u>10 118</u> 7 655 | <u>8 484</u> 7 655 | <u>9 128</u> 8 247 | <u>8 590</u> 7 655 | <u>9 176</u> 7 655 | <u>9 005</u> 8 247 | <u>9 389</u> 8 247 |
| 222-203-0303 | 949-92 ^{,8} | 2 | 1 | 303 | <u>10 826</u> 8 738 | <u>9 419</u> 8 738 | <u>10 034</u> 8 914 | <u>9 337</u> 8 738 | <u>9 882</u> 8 738 | <u>10 220</u> 8 914 | <u>10 336</u> 8 914 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---|---|-----|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | | | | |
| 222-203-0300 | 949-92 | 2 | | | | | |
| 222-203-0302 | 949-92 ^{,6} | 2 | 1 | 300 | <u>8 625</u> 7 655 | <u>8 882</u> 7 655 | <u>9 701</u> 7 655 |
| 222-203-0303 | 949-92 ^{,8} | 2 | 1 | 303 | <u>9 330</u> 8 738 | <u>9 625</u> 8 738 | <u>10 727</u> 8 738 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 222-203-0400 | 949-92 | 2 | | | | | | | | |
| 222-203-0404 | , 8 949-92 | 2 | 1 | 314 | <u>10 713</u> 10 115 | <u>11 419</u> 10 456 | <u>11 562</u> 10 456 | <u>12 495</u> 10 456 | <u>11 311</u> 10 456 | <u>11 811</u> 10 456 |

222-3. , ,
222-301. , ,

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 222-301-0100 | 8717-2016 | | | | | | | | | | | | |
| 222-301-0101 | 8717-2016 | | 1 | 91 | <u>6 620</u> 6 113 | <u>6 453</u> 6 113 | <u>6 495</u> 6 113 | <u>6 765</u> 6 113 | <u>6 422</u> 6 113 | <u>6 567</u> 6 113 | <u>6 794</u> 6 113 | <u>6 381</u> 6 113 | <u>6 569</u> 6 113 |

225.
225-1.
225-101.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 225-101-0100 | 8020-2016 | | | | | | | | | |

8.04-08-2021

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|---|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | | | |
| 222-203-0400 | 949-92 | 2 | | | | | |
| 222-203-0404 | 949-92, 8 | 2 | 1 | 314 | <u>11 046</u> 10 456 | <u>11 356</u> 10 456 | <u>12 533</u> 10 456 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|--|---|--|--|--|
| | | | | , | | | |
| 225-101-0100 | 8020-2016 | | | | | | |

8.04-08-2021

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-101-0101 | 7-3 | | 1 | 130 | <u>6 055</u> 5 153 | <u>5 464</u> 5 153 | <u>5 733</u> 5 153 | <u>5 419</u> 5 153 | <u>5 650</u> 5 153 | <u>5 919</u> 5 153 | <u>5 876</u> 5 153 |
| 225-101-0102 | 7-6 | | 1 | 250 | <u>8 452</u> 6 780 | <u>7 316</u> 6 780 | <u>7 834</u> 6 780 | <u>7 229</u> 6 780 | <u>7 674</u> 6 780 | <u>8 191</u> 6 780 | <u>8 108</u> 6 780 |
| 225-101-0103 | 7-9 | | 1 | 380 | <u>12 201</u> 9 673 | <u>10 474</u> 9 673 | <u>11 262</u> 9 673 | <u>10 343</u> 9 673 | <u>11 020</u> 9 673 | <u>11 804</u> 9 673 | <u>11 678</u> 9 673 |
| 225-101-0104 | 10-3 | | 1 | 200 | <u>6 300</u> 4 972 | <u>5 391</u> 4 972 | <u>5 806</u> 4 972 | <u>5 322</u> 4 972 | <u>5 678</u> 4 972 | <u>6 092</u> 4 972 | <u>6 025</u> 4 972 |
| 225-101-0105 | 10-6 | | 1 | 400 | <u>11 402</u> 8 769 | <u>9 584</u> 8 769 | <u>10 413</u> 8 769 | <u>9 446</u> 8 769 | <u>10 158</u> 8 769 | <u>10 984</u> 8 769 | <u>10 852</u> 8 769 |
| 225-101-0106 | 10-9 | | 1 | 600 | <u>17 506</u> 13 090 | <u>14 508</u> 13 090 | <u>15 181</u> 13 090 | <u>14 511</u> 13 090 | <u>15 631</u> 13 090 | <u>15 534</u> 13 090 | <u>15 772</u> 13 090 |
| 225-101-0108 | 15-6 | | 1 | 660 | <u>16 934</u> 12 626 | <u>13 934</u> 12 626 | <u>15 302</u> 12 626 | <u>13 707</u> 12 626 | <u>14 881</u> 12 626 | <u>16 245</u> 12 626 | <u>16 026</u> 12 626 |
| 225-101-0109 | 15-9 | | 1 | 1000 | <u>24 959</u> 17 683 | <u>19 963</u> 17 683 | <u>21 085</u> 17 683 | <u>19 968</u> 17 683 | <u>21 835</u> 17 683 | <u>21 673</u> 17 683 | <u>22 070</u> 17 683 |
| 225-101-0110 | 20-6 | | 1 | 980 | <u>24 464</u> 18 080 | <u>20 009</u> 18 080 | <u>22 041</u> 18 080 | <u>19 671</u> 18 080 | <u>21 416</u> 18 080 | <u>23 440</u> 18 080 | <u>23 115</u> 18 080 |
| 225-101-0111 | 20-9 | | 1 | 1480 | <u>37 245</u> 26 470 | <u>29 851</u> 26 470 | <u>31 511</u> 26 470 | <u>29 858</u> 26 470 | <u>32 621</u> 26 470 | <u>32 381</u> 26 470 | <u>32 970</u> 26 470 |
| 225-101-0114 | 15-3 | | 1 | 1200 | <u>14 750</u> 7 232 | <u>9 296</u> 7 232 | <u>11 783</u> 7 232 | <u>8 882</u> 7 232 | <u>11 018</u> 7 232 | <u>13 497</u> 7 232 | <u>13 099</u> 7 232 |
| 225-101-0115 | 20-3 | | 1 | 1575 | <u>20 743</u> 10 848 | <u>13 584</u> 10 848 | <u>16 849</u> 10 848 | <u>13 041</u> 10 848 | <u>15 845</u> 10 848 | <u>19 098</u> 10 848 | <u>18 576</u> 10 848 |
| 225-101-0200 | 8020-2016 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | |
| 225-101-0101 | 7-3 | | 1 | 130 | $\frac{5\,413}{5\,153}$ | $\frac{5\,542}{5\,153}$ | $\frac{6\,029}{5\,153}$ |
| 225-101-0102 | 7-6 | | 1 | 250 | $\frac{7\,219}{6\,780}$ | $\frac{7\,466}{6\,780}$ | $\frac{8\,403}{6\,780}$ |
| 225-101-0103 | 7-9 | | 1 | 380 | $\frac{10\,327}{9\,673}$ | $\frac{10\,702}{9\,673}$ | $\frac{12\,127}{9\,673}$ |
| 225-101-0104 | 10-3 | | 1 | 200 | $\frac{5\,314}{4\,972}$ | $\frac{5\,511}{4\,972}$ | $\frac{6\,261}{4\,972}$ |
| 225-101-0105 | 10-6 | | 1 | 400 | $\frac{9\,429}{8\,769}$ | $\frac{9\,824}{8\,769}$ | $\frac{11\,324}{8\,769}$ |
| 225-101-0106 | 10-9 | | 1 | 600 | $\frac{14\,533}{13\,090}$ | $\frac{15\,086}{13\,090}$ | $\frac{17\,030}{13\,090}$ |
| 225-101-0108 | 15-6 | | 1 | 660 | $\frac{13\,678}{12\,626}$ | $\frac{14\,330}{12\,626}$ | $\frac{16\,805}{12\,626}$ |
| 225-101-0109 | 15-9 | | 1 | 1000 | $\frac{20\,004}{17\,683}$ | $\frac{20\,927}{17\,683}$ | $\frac{24\,166}{17\,683}$ |
| 225-101-0110 | 20-6 | | 1 | 980 | $\frac{19\,629}{18\,080}$ | $\frac{20\,597}{18\,080}$ | $\frac{24\,272}{18\,080}$ |
| 225-101-0111 | 20-9 | | 1 | 1480 | $\frac{29\,912}{26\,470}$ | $\frac{31\,277}{26\,470}$ | $\frac{36\,071}{26\,470}$ |
| 225-101-0114 | 15-3 | | 1 | 1200 | $\frac{8\,831}{7\,232}$ | $\frac{10\,016}{7\,232}$ | $\frac{14\,515}{7\,232}$ |
| 225-101-0115 | 20-3 | | 1 | 1575 | $\frac{12\,974}{10\,848}$ | $\frac{14\,529}{10\,848}$ | $\frac{20\,434}{10\,848}$ |
| 225-101-0200 | 8020-2016 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-101-0201 | 6 | | 1 | 50 | <u>5 952</u> 5 628 | <u>5 860</u> 5 628 | <u>5 883</u> 5 628 | <u>6 031</u> 5 628 | <u>5 843</u> 5 628 | <u>5 922</u> 5 628 |
| 225-101-0500 | 8020-2016 | | | | | | | | | |
| 225-101-0501 | 10-9 | | 1 | 1097,5 | <u>15 761</u> 14 464 | <u>17 387</u> 14 464 | <u>17 888</u> 14 464 | <u>21 148</u> 14 464 | <u>17 010</u> 14 464 | <u>18 756</u> 14 464 |
| 225-101-0502 | 15-9 | | 1 | 1855 | <u>33 054</u> 30 737 | <u>35 802</u> 30 737 | <u>36 649</u> 30 737 | <u>42 159</u> 30 737 | <u>35 166</u> 30 737 | <u>38 116</u> 30 737 |
| 225-101-0600 | 8020-2016 | | | | | | | | | |
| 225-101-0601 | 10 | | 1 | 450 | <u>17 979</u> 17 222 | <u>16 187</u> 14 645 | <u>16 283</u> 14 645 | <u>18 009</u> 14 645 | <u>16 274</u> 14 645 | <u>17 006</u> 14 645 |
| 225-101-0602 | 15 | | 1 | 950 | <u>29 688</u> 28 251 | <u>29 538</u> 26 375 | <u>29 743</u> 26 375 | <u>33 385</u> 26 375 | <u>29 722</u> 26 375 | <u>31 268</u> 26 375 |
| 225-101-0603 | 20 | | 1 | 1480 | <u>63 600</u> 61 021 | <u>54 766</u> 49 775 | <u>55 156</u> 49 775 | <u>60 575</u> 49 775 | <u>54 894</u> 49 775 | <u>57 291</u> 49 775 |
| 225-101-0605 | 10-1 | | 1 | 250 | <u>14 522</u> 14 012 | <u>13 071</u> 12 227 | <u>13 185</u> 12 227 | <u>13 928</u> 12 227 | <u>12 985</u> 12 227 | <u>13 383</u> 12 227 |
| 225-101-0606 | 10-2 | | 1 | 250 | <u>18 671</u> 18 080 | <u>16 491</u> 15 579 | <u>16 605</u> 15 579 | <u>17 347</u> 15 579 | <u>16 405</u> 15 579 | <u>16 802</u> 15 579 |
| 225-101-0609 | 1 15-1, 2 15-1 | | 1 | 680 | <u>34 281</u> 32 997 | <u>28 026</u> 25 878 | <u>28 337</u> 25 878 | <u>30 357</u> 25 878 | <u>27 793</u> 25 878 | <u>28 875</u> 25 878 |
| 225-101-0610 | 1 15-2, 2 15-2 | | 1 | 680 | <u>37 047</u> 35 709 | <u>36 671</u> 34 353 | <u>36 982</u> 34 353 | <u>39 002</u> 34 353 | <u>36 438</u> 34 353 | <u>37 519</u> 34 353 |
| 225-101-0613 | 1 20-1 | | 1 | 1380 | <u>42 971</u> 36 402 | <u>40 441</u> 36 402 | <u>41 071</u> 36 402 | <u>45 170</u> 36 402 | <u>39 968</u> 36 402 | <u>42 162</u> 36 402 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-101-0201 | 6 | | 1 | 50 | <u>6 047</u> 5 628 | <u>5 820</u> 5 628 | <u>5 924</u> 5 628 | <u>5 803</u> 5 628 | <u>5 892</u> 5 628 | <u>5 995</u> 5 628 | <u>5 978</u> 5 628 |
| 225-101-0500 | 8020-2016 | | | | | | | | | | |
| 225-101-0501 | 10-9 | | 1 | 1097,5 | <u>21 497</u> 14 464 | <u>16 509</u> 14 464 | <u>17 073</u> 14 464 | <u>16 130</u> 14 464 | <u>18 084</u> 14 464 | <u>16 130</u> 14 464 | <u>17 972</u> 14 464 |
| 225-101-0502 | 15-9 | | 1 | 1855 | <u>42 749</u> 30 737 | <u>34 318</u> 30 737 | <u>35 272</u> 30 737 | <u>33 679</u> 30 737 | <u>36 980</u> 30 737 | <u>33 679</u> 30 737 | <u>36 791</u> 30 737 |
| 225-101-0600 | 8020-2016 | | | | | | | | | | |
| 225-101-0601 | 10 | | 1 | 450 | <u>18 141</u> 14 645 | <u>15 842</u> 14 645 | <u>16 240</u> 14 645 | <u>15 884</u> 14 645 | <u>16 733</u> 14 645 | <u>16 410</u> 14 645 | <u>16 671</u> 14 645 |
| 225-101-0602 | 15 | | 1 | 950 | <u>33 664</u> 26 375 | <u>28 811</u> 26 375 | <u>29 650</u> 26 375 | <u>28 898</u> 26 375 | <u>30 692</u> 26 375 | <u>30 009</u> 26 375 | <u>30 560</u> 26 375 |
| 225-101-0603 | 20 | | 1 | 1480 | <u>61 017</u> 49 775 | <u>53 623</u> 49 775 | <u>55 283</u> 49 775 | <u>53 630</u> 49 775 | <u>56 392</u> 49 775 | <u>56 153</u> 49 775 | <u>56 741</u> 49 775 |
| 225-101-0605 | 10-1 | | 1 | 250 | <u>14 008</u> 12 227 | <u>12 871</u> 12 227 | <u>13 292</u> 12 227 | <u>12 785</u> 12 227 | <u>13 230</u> 12 227 | <u>13 506</u> 12 227 | <u>13 549</u> 12 227 |
| 225-101-0606 | 10-2 | | 1 | 250 | <u>17 427</u> 15 579 | <u>16 291</u> 15 579 | <u>16 679</u> 15 579 | <u>16 204</u> 15 579 | <u>16 649</u> 15 579 | <u>16 845</u> 15 579 | <u>16 930</u> 15 579 |
| 225-101-0609 | 1 15-1, 2 15-1 | | 1 | 680 | <u>30 573</u> 25 878 | <u>27 483</u> 25 878 | <u>28 627</u> 25 878 | <u>27 248</u> 25 878 | <u>28 459</u> 25 878 | <u>29 209</u> 25 878 | <u>29 326</u> 25 878 |
| 225-101-0610 | 1 15-2, 2 15-2 | | 1 | 680 | <u>39 218</u> 34 353 | <u>36 127</u> 34 353 | <u>37 007</u> 34 353 | <u>35 893</u> 34 353 | <u>37 103</u> 34 353 | <u>37 200</u> 34 353 | <u>37 658</u> 34 353 |
| 225-101-0613 | 1 20-1 | | 1 | 1380 | <u>45 609</u> 36 402 | <u>39 337</u> 36 402 | <u>42 197</u> 36 402 | <u>38 861</u> 36 402 | <u>41 317</u> 36 402 | <u>44 168</u> 36 402 | <u>43 710</u> 36 402 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 225-101-0201 | 6 | | 1 | 50 | <u>5 801</u> 5 628 | <u>5 850</u> 5 628 | <u>6 037</u> 5 628 |
| 225-101-0500 | 8020-2016 | | | | | | |
| 225-101-0501 | 10-9 | | 1 | 1097,5 | <u>16 083</u> 14 464 | <u>17 167</u> 14 464 | <u>21 282</u> 14 464 |
| 225-101-0502 | 15-9 | | 1 | 1855 | <u>33 599</u> 30 737 | <u>35 431</u> 30 737 | <u>42 386</u> 30 737 |
| 225-101-0600 | 8020-2016 | | | | | | |
| 225-101-0601 | 10 | | 1 | 450 | <u>15 909</u> 14 645 | <u>16 316</u> 14 645 | <u>17 717</u> 14 645 |
| 225-101-0602 | 15 | | 1 | 950 | <u>28 952</u> 26 375 | <u>29 812</u> 26 375 | <u>32 769</u> 26 375 |
| 225-101-0603 | 20 | | 1 | 1480 | <u>53 684</u> 49 775 | <u>55 048</u> 49 775 | <u>59 843</u> 49 775 |
| 225-101-0605 | 10-1 | | 1 | 250 | <u>12 774</u> 12 227 | <u>13 021</u> 12 227 | <u>13 959</u> 12 227 |
| 225-101-0606 | 10-2 | | 1 | 250 | <u>16 194</u> 15 579 | <u>16 441</u> 15 579 | <u>17 378</u> 15 579 |
| 225-101-0609 | 1 15-1, 2 15-1 | | 1 | 680 | <u>27 219</u> 25 878 | <u>27 890</u> 25 878 | <u>30 440</u> 25 878 |
| 225-101-0610 | 1 15-2, 2 15-2 | | 1 | 680 | <u>35 864</u> 34 353 | <u>36 535</u> 34 353 | <u>39 085</u> 34 353 |
| 225-101-0613 | 1 20-1 | | 1 | 1380 | <u>38 802</u> 36 402 | <u>40 165</u> 36 402 | <u>45 339</u> 36 402 |

8.04-08-2021

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-101-0614 | 1 20-2 | | 1 | 1380 | <u>60 071</u> 50 580 | <u>53 799</u> 50 580 | <u>56 659</u> 50 580 | <u>53 323</u> 50 580 | <u>55 779</u> 50 580 | <u>58 629</u> 50 580 | <u>58 172</u> 50 580 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-104-0100 | 30 224547-2016 | | | | | | | | | | |
| 225-104-0104 | 1-100 | | 1 | 400 | <u>15 367</u> 12 656 | <u>13 549</u> 12 656 | <u>14 378</u> 12 656 | <u>13 411</u> 12 656 | <u>14 123</u> 12 656 | <u>14 949</u> 12 656 | |
| 225-104-0106 | 10-100 (71) | | 1 | 3000 | <u>162 281</u> 141 027 | <u>148 645</u> 141 027 | <u>154 863</u> 141 027 | <u>147 611</u> 141 027 | <u>152 951</u> 141 027 | <u>159 147</u> 141 027 | |
| 225-104-0108 | 10-200 | | 1 | 5900 | <u>323 947</u> 282 054 | <u>297 131</u> 282 054 | <u>309 359</u> 282 054 | <u>295 097</u> 282 054 | <u>305 598</u> 282 054 | <u>317 785</u> 282 054 | |
| 225-104-0124 | 4-100 (13) | | 1 | 1100 | <u>48 253</u> 40 681 | <u>43 254</u> 40 681 | <u>45 534</u> 40 681 | <u>42 874</u> 40 681 | <u>44 832</u> 40 681 | <u>47 104</u> 40 681 | |
| 225-104-0126 | 4-200 | | 1 | 2100 | <u>95 892</u> 81 362 | <u>86 348</u> 81 362 | <u>90 700</u> 81 362 | <u>85 624</u> 81 362 | <u>89 361</u> 81 362 | <u>93 699</u> 81 362 | |
| 225-104-0143 | 9-100 (17) | | 1 | 2100 | <u>116 178</u> 101 250 | <u>106 634</u> 101 250 | <u>110 986</u> 101 250 | <u>105 910</u> 101 250 | <u>109 647</u> 101 250 | <u>113 985</u> 101 250 | |
| 225-104-0145 | 9-200 | | 1 | 4200 | <u>232 357</u> 202 500 | <u>213 267</u> 202 500 | <u>221 972</u> 202 500 | <u>211 819</u> 202 500 | <u>219 295</u> 202 500 | <u>227 970</u> 202 500 | |
| 225-104-0500 | 30, 35 24547-2016 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 225-101-0614 | 1 20-2 | | 1 | 1380 | <u>53 264</u> 50 580 | <u>54 626</u> 50 580 | <u>59 801</u> 50 580 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
| 225-104-0100 | 30 224547-2016 | | | | | | | |
| 225-104-0104 | 1-100 | | 1 | 400 | <u>14 817</u> 12 656 | <u>13 394</u> 12 656 | <u>13 789</u> 12 656 | <u>15 289</u> 12 656 |
| 225-104-0106 | 10-100 (71) | | 1 | 3000 | <u>158 153</u> 141 027 | <u>147 483</u> 141 027 | <u>150 445</u> 141 027 | <u>161 693</u> 141 027 |
| 225-104-0108 | 10-200 | | 1 | 5900 | <u>315 829</u> 282 054 | <u>294 844</u> 282 054 | <u>300 669</u> 282 054 | <u>322 792</u> 282 054 |
| 225-104-0124 | 4-100 (13) | | 1 | 1100 | <u>46 740</u> 40 681 | <u>42 827</u> 40 681 | <u>43 913</u> 40 681 | <u>48 038</u> 40 681 |
| 225-104-0126 | 4-200 | | 1 | 2100 | <u>93 003</u> 81 362 | <u>85 534</u> 81 362 | <u>87 607</u> 81 362 | <u>95 481</u> 81 362 |
| 225-104-0143 | 9-100 (17) | | 1 | 2100 | <u>113 289</u> 101 250 | <u>105 820</u> 101 250 | <u>107 893</u> 101 250 | <u>115 767</u> 101 250 |
| 225-104-0145 | 9-200 | | 1 | 4200 | <u>226 578</u> 202 500 | <u>211 639</u> 202 500 | <u>215 786</u> 202 500 | <u>231 534</u> 202 500 |
| 225-104-0500 | 30, 35 24547-2016 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--|---|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-104-0521 | 11.100 (48) | | 1 | 4200 | <u>227 095</u> 205 212 | <u>219 392</u> 205 212 | <u>221 311</u> 205 212 | <u>233 787</u> 205 212 | <u>217 953</u> 205 212 | <u>224 632</u> 205 212 |
| 225-104-0535 | 20.100 (95) | | 1 | 10000 | <u>576 225</u> 523 426 | <u>557 885</u> 523 426 | <u>562 455</u> 523 426 | <u>592 157</u> 523 426 | <u>554 458</u> 523 426 | <u>570 360</u> 523 426 |
| 225-104-0600 | 30, 35 24547-2016 | | | | | | | | | |
| 225-104-0609 | 35 (53) | | 1 | 4400 | <u>215 954</u> 193 460 | <u>207 885</u> 193 460 | <u>209 895</u> 193 460 | <u>222 964</u> 193 460 | <u>206 377</u> 193 460 | <u>213 374</u> 193 460 |
| 225-104-0612 | 38 (107) | | 1 | 9900 | <u>553 671</u> 501 730 | <u>535 515</u> 501 730 | <u>540 039</u> 501 730 | <u>569 444</u> 501 730 | <u>532 122</u> 501 730 | <u>547 865</u> 501 730 |

225-109.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-109-0100 | 20 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-109-0104 | 4 (38) | | 1 | 2500 | <u>76 051</u> 64 185 | <u>71 467</u> 64 185 | <u>72 609</u> 64 185 | <u>80 035</u> 64 185 | <u>70 610</u> 64 185 | <u>74 585</u> 64 185 |
| 225-109-0106 | 6 (40) | | 1 | 4200 | <u>126 586</u> 106 674 | <u>118 884</u> 106 674 | <u>120 803</u> 106 674 | <u>133 278</u> 106 674 | <u>117 444</u> 106 674 | <u>124 123</u> 106 674 |
| 225-109-0108 | 57 (1) | | 1 | 3800 | <u>125 815</u> 107 578 | <u>118 846</u> 107 578 | <u>120 582</u> 107 578 | <u>131 869</u> 107 578 | <u>117 544</u> 107 578 | <u>123 586</u> 107 578 |
| 225-109-0109 | 58 (2) | | 1 | 6500 | <u>211 012</u> 179 900 | <u>199 091</u> 179 900 | <u>202 062</u> 179 900 | <u>221 368</u> 179 900 | <u>196 864</u> 179 900 | <u>207 200</u> 179 900 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--|---|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-104-0521 | 11.100 (48) | | 1 | 4200 | <u>235 123</u> 205 212 | <u>216 034</u> 205 212 | <u>224 739</u> 205 212 | <u>214 586</u> 205 212 | <u>222 061</u> 205 212 | <u>230 736</u> 205 212 |
| 225-104-0535 | 20.100 (95) | | 1 | 10000 | <u>595 340</u> 523 426 | <u>549 888</u> 523 426 | <u>570 615</u> 523 426 | <u>546 441</u> 523 426 | <u>564 240</u> 523 426 | <u>584 895</u> 523 426 |
| 225-104-0600 | 30, 35 24547-2016 | | | | | | | | | |
| 225-104-0609 | 35 (53) | | 1 | 4400 | <u>224 365</u> 193 460 | <u>204 366</u> 193 460 | <u>213 486</u> 193 460 | <u>202 849</u> 193 460 | <u>210 681</u> 193 460 | <u>219 769</u> 193 460 |
| 225-104-0612 | 38 (107) | | 1 | 9900 | <u>572 595</u> 501 730 | <u>527 598</u> 501 730 | <u>548 117</u> 501 730 | <u>524 185</u> 501 730 | <u>541 806</u> 501 730 | <u>562 255</u> 501 730 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-109-0100 | 20 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-109-0104 | 4 (38) | | 1 | 2500 | <u>80 830</u> 64 185 | <u>69 467</u> 64 185 | <u>74 649</u> 64 185 | <u>68 605</u> 64 185 | <u>73 055</u> 64 185 | <u>78 219</u> 64 185 |
| 225-109-0106 | 6 (40) | | 1 | 4200 | <u>134 614</u> 106 674 | <u>115 525</u> 106 674 | <u>124 230</u> 106 674 | <u>114 077</u> 106 674 | <u>121 552</u> 106 674 | <u>130 228</u> 106 674 |
| 225-109-0108 | 57 (1) | | 1 | 3800 | <u>133 079</u> 107 578 | <u>115 807</u> 107 578 | <u>123 683</u> 107 578 | <u>114 497</u> 107 578 | <u>121 261</u> 107 578 | <u>129 110</u> 107 578 |
| 225-109-0109 | 58 (2) | | 1 | 6500 | <u>223 437</u> 179 900 | <u>193 893</u> 179 900 | <u>207 366</u> 179 900 | <u>191 652</u> 179 900 | <u>203 222</u> 179 900 | <u>216 648</u> 179 900 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--|---|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
| 225-104-0521 | 11.100 (48) | | 1 | 4200 | <u>229 344</u> 205 212 | <u>214 406</u> 205 212 | <u>218 553</u> 205 212 | <u>234 301</u> 205 212 |
| 225-104-0535 | 20.100 (95) | | 1 | 10000 | <u>581 580</u> 523 426 | <u>546 012</u> 523 426 | <u>555 886</u> 523 426 | <u>593 381</u> 523 426 |
| 225-104-0600 | 30, 35 24547-2016 | | | | | | | |
| 225-104-0609 | 35 (53) | | 1 | 4400 | <u>218 310</u> 193 460 | <u>202 661</u> 193 460 | <u>207 005</u> 193 460 | <u>223 503</u> 193 460 |
| 225-104-0612 | 38 (107) | | 1 | 9900 | <u>558 973</u> 501 730 | <u>523 761</u> 501 730 | <u>533 536</u> 501 730 | <u>570 656</u> 501 730 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
| 225-109-0100 | 20 13015-2012 | | | | | | | |
| 225-109-0104 | 4 (38) | | 1 | 2500 | <u>77 390</u> 64 185 | <u>68 498</u> 64 185 | <u>70 967</u> 64 185 | <u>80 341</u> 64 185 |
| 225-109-0106 | 6 (40) | | 1 | 4200 | <u>128 835</u> 106 674 | <u>113 897</u> 106 674 | <u>118 044</u> 106 674 | <u>133 792</u> 106 674 |
| 225-109-0108 | 57 (1) | | 1 | 3800 | <u>127 850</u> 107 578 | <u>114 334</u> 107 578 | <u>118 086</u> 107 578 | <u>132 335</u> 107 578 |
| 225-109-0109 | 58 (2) | | 1 | 6500 | <u>214 493</u> 179 900 | <u>191 374</u> 179 900 | <u>197 792</u> 179 900 | <u>222 164</u> 179 900 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-109-0110 | 59 (3) | | 1 | 2800 | <u>90 231</u> 76 842 | <u>85 096</u> 76 842 | <u>86 375</u> 76 842 | <u>94 692</u> 76 842 | <u>84 136</u> 76 842 | <u>88 589</u> 76 842 |
| 225-109-0200 | 20 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-109-0205 | 34 (10) | | 1 | 2500 | <u>83 428</u> 71 417 | <u>78 843</u> 71 417 | <u>79 986</u> 71 417 | <u>87 411</u> 71 417 | <u>77 987</u> 71 417 | <u>81 962</u> 71 417 |
| 225-109-0207 | 36 (12) | | 1 | 4000 | <u>122 973</u> 103 962 | <u>115 637</u> 103 962 | <u>117 465</u> 103 962 | <u>129 346</u> 103 962 | <u>114 267</u> 103 962 | <u>120 627</u> 103 962 |

225-110.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-110-0100 | 21509-76 | | | | | | | | | |
| 225-110-0101 | 21509-76 | | 1 | 323 | <u>7 968</u> 7 521 | <u>8 931</u> 7 521 | <u>8 767</u> 7 521 | <u>10 842</u> 7 521 | <u>9 514</u> 7 521 | <u>10 075</u> 7 521 |
| 225-110-0102 | 21509-76 | | 1 | 323 | <u>16 047</u> 14 392 | <u>15 454</u> 14 392 | <u>15 602</u> 14 392 | <u>16 561</u> 14 392 | <u>15 344</u> 14 392 | <u>15 857</u> 14 392 |

225-2.**225-201.**

8.04-08-2021

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-109-0110 | 59 (3) | | 1 | 2800 | <u>95 583</u> 76 842 | <u>82 857</u> 76 842 | <u>88 660</u> 76 842 | <u>81 891</u> 76 842 | <u>86 875</u> 76 842 | <u>92 658</u> 76 842 |
| 225-109-0200 | 20 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-109-0205 | 34 (10) | | 1 | 2500 | <u>88 207</u> 71 417 | <u>76 844</u> 71 417 | <u>82 026</u> 71 417 | <u>75 982</u> 71 417 | <u>80 432</u> 71 417 | <u>85 596</u> 71 417 |
| 225-109-0207 | 36 (12) | | 1 | 4000 | <u>130 619</u> 103 962 | <u>112 439</u> 103 962 | <u>120 729</u> 103 962 | <u>111 060</u> 103 962 | <u>118 179</u> 103 962 | <u>126 441</u> 103 962 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-110-0100 | 21509-76 | | | | | | | | | | |
| 225-110-0101 | 21509-76 | | 1 | 323 | <u>10 913</u> 7 521 | <u>8 717</u> 7 521 | <u>8 354</u> 7 521 | <u>9 170</u> 7 521 | <u>9 885</u> 7 521 | <u>8 197</u> 7 521 | <u>8 619</u> 7 521 |
| 225-110-0102 | 21509-76 | | 1 | 323 | <u>16 664</u> 14 392 | <u>15 196</u> 14 392 | <u>15 866</u> 14 392 | <u>15 085</u> 14 392 | <u>15 660</u> 14 392 | <u>16 327</u> 14 392 | <u>16 220</u> 14 392 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
| 225-109-0110 | 59 (3) | | 1 | 2800 | <u>91 730</u> 76 842 | <u>81 771</u> 76 842 | <u>84 536</u> 76 842 | <u>95 035</u> 76 842 |
| 225-109-0200 | 20 13015-2012 | | | | | | | |
| 225-109-0205 | 34 (10) | | 1 | 2500 | <u>84 767</u> 71 417 | <u>75 875</u> 71 417 | <u>78 344</u> 71 417 | <u>87 717</u> 71 417 |
| 225-109-0207 | 36 (12) | | 1 | 4000 | <u>125 115</u> 103 962 | <u>110 888</u> 103 962 | <u>114 838</u> 103 962 | <u>129 836</u> 103 962 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------|--|---|-----|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 225-110-0100 | 21509-76 | | | | | | |
| 225-110-0101 | 21509-76 | | 1 | 323 | <u>9 284</u> 7 521 | <u>9 498</u> 7 521 | <u>9 885</u> 7 521 |
| 225-110-0102 | 21509-76 | | 1 | 323 | <u>15 071</u> 14 392 | <u>15 390</u> 14 392 | <u>16 601</u> 14 392 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-201-0100 | 13015-2012 | | | | | | | | | | |
| 225-201-0101 | 1-10 | | 1 | 1000 | <u>45 727</u> 40 681 | <u>43 893</u> 40 681 | <u>44 350</u> 40 681 | <u>47 321</u> 40 681 | <u>43 551</u> 40 681 | <u>45 141</u> 40 681 | <u>47 639</u> 40 681 |
| 225-201-0103 | 2-10 | | 1 | 1875 | <u>68 795</u> 59 665 | <u>65 357</u> 59 665 | <u>66 213</u> 59 665 | <u>71 783</u> 59 665 | <u>64 714</u> 59 665 | <u>67 696</u> 59 665 | <u>72 379</u> 59 665 |
| 225-201-0105 | 3-10 | | 1 | 2828 | <u>88 044</u> 74 581 | <u>82 858</u> 74 581 | <u>84 150</u> 74 581 | <u>92 550</u> 74 581 | <u>81 888</u> 74 581 | <u>86 385</u> 74 581 | <u>93 450</u> 74 581 |

225-202.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-202-1200 | 13015-2012 | | | | | | | | | | |
| 225-202-1203 | 10-5 | | 1 | 72,5 | <u>4 861</u> 4 701 | <u>5 041</u> 4 701 | <u>5 507</u> 4 701 | <u>5 208</u> 4 701 | <u>5 334</u> 4 701 | <u>5 523</u> 4 701 | |

225-203.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-203-0100 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | | | |
| 225-203-0103 | 8 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2510 | <u>63 932</u> 52 262 | <u>59 329</u> 52 262 | <u>60 475</u> 52 262 | <u>67 931</u> 52 262 | <u>58 468</u> 52 262 | <u>62 460</u> 52 262 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-201-0100 | 13015-2012 | | | | | | | | | | |
| 225-201-0101 | 1-10 | | 1 | 1000 | <u>43 094</u> 40 681 | <u>45 166</u> 40 681 | <u>42 749</u> 40 681 | <u>44 529</u> 40 681 | <u>46 594</u> 40 681 | <u>46 263</u> 40 681 | <u>42 706</u> 40 681 |
| 225-201-0103 | 2-10 | | 1 | 1875 | <u>63 857</u> 59 665 | <u>67 743</u> 59 665 | <u>63 211</u> 59 665 | <u>66 548</u> 59 665 | <u>70 421</u> 59 665 | <u>69 799</u> 59 665 | <u>63 131</u> 59 665 |
| 225-201-0105 | 3-10 | | 1 | 2828 | <u>80 596</u> 74 581 | <u>86 458</u> 74 581 | <u>79 621</u> 74 581 | <u>84 655</u> 74 581 | <u>90 496</u> 74 581 | <u>89 558</u> 74 581 | <u>79 500</u> 74 581 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-202-1200 | 13015-2012 | | | | | | | | | | |
| 225-202-1203 | 10-5 | | 1 | 72,5 | <u>5 030</u> 4 701 | <u>4 948</u> 4 701 | <u>5 148</u> 4 701 | <u>5 292</u> 4 701 | <u>4 886</u> 4 701 | <u>5 008</u> 4 701 | <u>5 163</u> 4 701 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-203-0100 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | | | |
| 225-203-0103 | 8 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2510 | <u>68 730</u> 52 262 | <u>57 321</u> 52 262 | <u>62 524</u> 52 262 | <u>56 456</u> 52 262 | <u>60 924</u> 52 262 | <u>66 108</u> 52 262 | <u>65 276</u> 52 262 |

| | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |
| 225-201-0100 | 13015-2012 | | | | | |
| 225-201-0101 | 1-10 | | 1 | 1000 | <u>43 694</u> 40 681 | <u>47 443</u> 40 681 |
| 225-201-0103 | 2-10 | | 1 | 1875 | <u>64 982</u> 59 665 | <u>72 012</u> 59 665 |
| 225-201-0105 | 3-10 | | 1 | 2828 | <u>82 292</u> 74 581 | <u>92 896</u> 74 581 |

| | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | |
| 225-202-1200 | 13015-2012 | | | | | |
| 225-202-1203 | 10-5 | | 1 | 72,5 | <u>5 194</u> 4 701 | <u>5 292</u> 4 701 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 225-203-0100 | 13015-2012 | 3 | | | | | |
| 225-203-0103 | 8 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2510 | <u>56 348</u> 52 262 | <u>58 827</u> 52 262 | <u>68 238</u> 52 262 |

8.04-08-2021

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 225-203-0104 | 8 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2501 | <u>67 134</u> 50 752 | <u>55 767</u> 50 752 | <u>60 951</u> 50 752 | <u>54 905</u> 50 752 | <u>59 356</u> 50 752 | <u>64 522</u> 50 752 | <u>63 693</u> 50 752 |
| 225-203-0500 | 13015-2012 | 3 | | | | | | | | | |
| 225-203-0501 | 13015-2012 | 3 | 1 | 2542 | <u>83 751</u> 57 096 | <u>66 470</u> 57 096 | <u>63 610</u> 57 096 | <u>70 035</u> 57 096 | <u>75 662</u> 57 096 | <u>62 376</u> 57 096 | <u>65 692</u> 57 096 |
| 225-203-0900 | 13015-2012 | | | | | | | | | | |
| 225-203-0901 | 20-10 | | 1 | 240 | <u>12 367</u> 9 763 | <u>10 736</u> 9 763 | <u>10 466</u> 9 763 | <u>11 128</u> 9 763 | <u>11 604</u> 9 763 | <u>10 260</u> 9 763 | <u>10 662</u> 9 763 |
| 225-203-0903 | 20-5 | | 1 | 175 | <u>10 609</u> 8 679 | <u>9 419</u> 8 679 | <u>9 222</u> 8 679 | <u>9 704</u> 8 679 | <u>10 052</u> 8 679 | <u>9 072</u> 8 679 | <u>9 365</u> 8 679 |
| 225-203-1000 | 13015-2012 | | | | | | | | | | |
| 225-203-1001 | 5 | | 1 | 20 | <u>1 953</u> 1 718 | <u>1 817</u> 1 718 | <u>1 794</u> 1 718 | <u>1 849</u> 1 718 | <u>1 889</u> 1 718 | <u>1 777</u> 1 718 | <u>1 811</u> 1 718 |
| 225-203-1002 | 10 | | 1 | 40 | <u>2 615</u> 2 170 | <u>2 343</u> 2 170 | <u>2 298</u> 2 170 | <u>2 408</u> 2 170 | <u>2 487</u> 2 170 | <u>2 263</u> 2 170 | <u>2 330</u> 2 170 |
| 225-203-1005 | 9 | | 1 | 1000 | <u>64 256</u> 53 156 | <u>57 458</u> 53 156 | <u>56 333</u> 53 156 | <u>59 090</u> 53 156 | <u>61 074</u> 53 156 | <u>55 474</u> 53 156 | <u>57 152</u> 53 156 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| 225-204-0300 | 2387-2013 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------|---|---|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| 225-203-0104 | 8 / 2, 1 3 13015-2012 | 3 | 1 | 2501 | <u>54 797</u> 50 752 | <u>57 267</u> 50 752 | <u>66 644</u> 50 752 |
| 225-203-0500 | 13015-2012 | 3 | | | | | |
| 225-203-0501 | 13015-2012 | 3 | 1 | 2542 | <u>70 932</u> 57 096 | <u>72 612</u> 57 096 | <u>75 662</u> 57 096 |
| 225-203-0900 | 13015-2012 | | | | | | |
| 225-203-0901 | 20-10 | | 1 | 240 | <u>11 177</u> 9 763 | <u>11 281</u> 9 763 | <u>11 604</u> 9 763 |
| 225-203-0903 | 20-5 | | 1 | 175 | <u>9 740</u> 8 679 | <u>9 816</u> 8 679 | <u>10 052</u> 8 679 |
| 225-203-1000 | 13015-2012 | | | | | | |
| 225-203-1001 | 5 | | 1 | 20 | <u>1 853</u> 1 718 | <u>1 862</u> 1 718 | <u>1 889</u> 1 718 |
| 225-203-1002 | 10 | | 1 | 40 | <u>2 416</u> 2 170 | <u>2 433</u> 2 170 | <u>2 487</u> 2 170 |
| 225-203-1005 | 9 | | 1 | 1000 | <u>59 294</u> 53 156 | <u>59 727</u> 53 156 | <u>61 074</u> 53 156 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| 225-204-0300 | 2387-2013 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-204-0301 | 95-2 | | 1 | 750 | <u>52 461</u> 48 320 | <u>51 085</u> 48 320 | <u>51 428</u> 48 320 | <u>53 656</u> 48 320 | <u>50 828</u> 48 320 | <u>52 021</u> 48 320 |
| 225-204-0302 | 95-1 | | 1 | 750 | <u>43 105</u> 41 585 | <u>45 343</u> 41 585 | <u>44 960</u> 41 585 | <u>49 779</u> 41 585 | <u>46 694</u> 41 585 | <u>47 998</u> 41 585 |
| 225-204-0303 | 95-2 | | 1 | 750 | <u>44 027</u> 42 489 | <u>46 162</u> 42 941 | <u>46 142</u> 42 941 | <u>49 666</u> 42 941 | <u>46 710</u> 42 941 | <u>47 958</u> 42 941 |
| 225-204-0305 | 95-3,5 | | 1 | 1000 | <u>53 565</u> 48 365 | <u>51 731</u> 48 365 | <u>52 188</u> 48 365 | <u>55 158</u> 48 365 | <u>51 389</u> 48 365 | <u>52 979</u> 48 365 |
| 225-204-0306 | 95-5 | | 1 | 1000 | <u>61 864</u> 56 501 | <u>60 030</u> 56 501 | <u>60 487</u> 56 501 | <u>63 457</u> 56 501 | <u>59 687</u> 56 501 | <u>61 278</u> 56 501 |
| 225-204-0308 | 105-3,5 | | 1 | 1175 | <u>67 009</u> 64 637 | <u>68 084</u> 63 552 | <u>68 337</u> 63 552 | <u>72 841</u> 63 552 | <u>68 311</u> 63 552 | <u>70 223</u> 63 552 |
| 225-204-0309 | 105-5 | | 1 | 1125 | <u>71 112</u> 68 705 | <u>74 469</u> 68 705 | <u>73 895</u> 68 705 | <u>81 123</u> 68 705 | <u>76 496</u> 68 705 | <u>78 452</u> 68 705 |
| 225-204-0311 | 110-3,5 | | 1 | 1125 | <u>60 047</u> 57 857 | <u>58 409</u> 53 789 | <u>58 379</u> 53 789 | <u>63 664</u> 53 789 | <u>59 230</u> 53 789 | <u>61 102</u> 53 789 |
| 225-204-0312 | 110-5 | | 1 | 1130 | <u>72 961</u> 70 513 | <u>69 490</u> 64 637 | <u>69 460</u> 64 637 | <u>74 768</u> 64 637 | <u>70 315</u> 64 637 | <u>72 195</u> 64 637 |
| 225-204-0314 | 164-9,3 | | 1 | 3550 | <u>212 575</u> 205 212 | <u>223 167</u> 205 212 | <u>221 356</u> 205 212 | <u>244 165</u> 205 212 | <u>229 565</u> 205 212 | <u>235 735</u> 205 212 |
| 225-204-0315 | 164-10,3 | | 1 | 3550 | <u>207 965</u> 200 692 | <u>218 556</u> 200 692 | <u>216 746</u> 200 692 | <u>239 554</u> 200 692 | <u>224 954</u> 200 692 | <u>231 125</u> 200 692 |
| 225-204-0316 | 164-10,7 | | 1 | 3550 | <u>199 666</u> 192 556 | <u>210 257</u> 192 556 | <u>208 447</u> 192 556 | <u>231 255</u> 192 556 | <u>216 656</u> 192 556 | <u>222 826</u> 192 556 |
| 225-204-0317 | 164-12 | | 1 | 3550 | <u>203 354</u> 196 172 | <u>214 045</u> 198 884 | <u>213 951</u> 198 884 | <u>230 627</u> 198 884 | <u>216 636</u> 198 884 | <u>222 544</u> 198 884 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-204-0301 | 95-2 | | 1 | 750 | <u>53 895</u> 48 320 | <u>50 486</u> 48 320 | <u>52 040</u> 48 320 | <u>50 227</u> 48 320 | <u>51 562</u> 48 320 | <u>53 111</u> 48 320 |
| 225-204-0302 | 95-1 | | 1 | 750 | <u>49 944</u> 41 585 | <u>44 845</u> 41 585 | <u>44 002</u> 41 585 | <u>46 069</u> 41 585 | <u>47 557</u> 41 585 | <u>43 357</u> 41 585 |
| 225-204-0303 | 95-2 | | 1 | 750 | <u>49 868</u> 42 941 | <u>45 614</u> 42 941 | <u>45 969</u> 42 941 | <u>46 097</u> 42 941 | <u>47 508</u> 42 941 | <u>46 183</u> 42 941 |
| 225-204-0305 | 95-3,5 | | 1 | 1000 | <u>55 477</u> 48 365 | <u>50 932</u> 48 365 | <u>53 004</u> 48 365 | <u>50 587</u> 48 365 | <u>52 367</u> 48 365 | <u>54 432</u> 48 365 |
| 225-204-0306 | 95-5 | | 1 | 1000 | <u>63 776</u> 56 501 | <u>59 231</u> 56 501 | <u>61 303</u> 56 501 | <u>58 886</u> 56 501 | <u>60 666</u> 56 501 | <u>62 731</u> 56 501 |
| 225-204-0308 | 105-3,5 | | 1 | 1175 | <u>73 187</u> 63 552 | <u>67 184</u> 63 552 | <u>68 222</u> 63 552 | <u>67 360</u> 63 552 | <u>69 511</u> 63 552 | <u>68 557</u> 63 552 |
| 225-204-0309 | 105-5 | | 1 | 1125 | <u>81 371</u> 68 705 | <u>73 723</u> 68 705 | <u>72 457</u> 68 705 | <u>75 559</u> 68 705 | <u>77 791</u> 68 705 | <u>71 491</u> 68 705 |
| 225-204-0311 | 110-3,5 | | 1 | 1125 | <u>63 967</u> 53 789 | <u>57 586</u> 53 789 | <u>58 119</u> 53 789 | <u>58 310</u> 53 789 | <u>60 427</u> 53 789 | <u>58 439</u> 53 789 |
| 225-204-0312 | 110-5 | | 1 | 1130 | <u>75 072</u> 64 637 | <u>68 663</u> 64 637 | <u>69 199</u> 64 637 | <u>69 391</u> 64 637 | <u>71 517</u> 64 637 | <u>69 520</u> 64 637 |
| 225-204-0314 | 164-9,3 | | 1 | 3550 | <u>244 947</u> 205 212 | <u>220 813</u> 205 212 | <u>216 819</u> 205 212 | <u>226 607</u> 205 212 | <u>233 649</u> 205 212 | <u>213 770</u> 205 212 |
| 225-204-0315 | 164-10,3 | | 1 | 3550 | <u>240 336</u> 200 692 | <u>216 202</u> 200 692 | <u>212 209</u> 200 692 | <u>221 996</u> 200 692 | <u>229 039</u> 200 692 | <u>209 160</u> 200 692 |
| 225-204-0316 | 164-10,7 | | 1 | 3550 | <u>232 038</u> 192 556 | <u>207 904</u> 192 556 | <u>203 910</u> 192 556 | <u>213 697</u> 192 556 | <u>220 740</u> 192 556 | <u>200 861</u> 192 556 |
| 225-204-0317 | 164-12 | | 1 | 3550 | <u>231 583</u> 198 884 | <u>211 449</u> 198 884 | <u>213 131</u> 198 884 | <u>213 734</u> 198 884 | <u>220 414</u> 198 884 | <u>214 141</u> 198 884 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
| 225-204-0301 | 95-2 | | 1 | 750 | <u>52 863</u> 48 320 | <u>50 195</u> 48 320 | <u>50 935</u> 48 320 | <u>53 748</u> 48 320 |
| 225-204-0302 | 95-1 | | 1 | 750 | <u>44 616</u> 41 585 | <u>46 222</u> 41 585 | <u>46 548</u> 41 585 | <u>47 557</u> 41 585 |
| 225-204-0303 | 95-2 | | 1 | 750 | <u>46 688</u> 42 941 | <u>46 157</u> 42 941 | <u>46 690</u> 42 941 | <u>48 601</u> 42 941 |
| 225-204-0305 | 95-3,5 | | 1 | 1000 | <u>54 101</u> 48 365 | <u>50 544</u> 48 365 | <u>51 531</u> 48 365 | <u>55 281</u> 48 365 |
| 225-204-0306 | 95-5 | | 1 | 1000 | <u>62 400</u> 56 501 | <u>58 843</u> 56 501 | <u>59 830</u> 56 501 | <u>63 580</u> 56 501 |
| 225-204-0308 | 105-3,5 | | 1 | 1175 | <u>69 348</u> 63 552 | <u>67 382</u> 63 552 | <u>68 379</u> 63 552 | <u>72 079</u> 63 552 |
| 225-204-0309 | 105-5 | | 1 | 1125 | <u>73 379</u> 68 705 | <u>75 788</u> 68 705 | <u>76 276</u> 68 705 | <u>77 791</u> 68 705 |
| 225-204-0311 | 110-3,5 | | 1 | 1125 | <u>59 197</u> 53 789 | <u>58 401</u> 53 789 | <u>59 200</u> 53 789 | <u>62 067</u> 53 789 |
| 225-204-0312 | 110-5 | | 1 | 1130 | <u>70 281</u> 64 637 | <u>69 482</u> 64 637 | <u>70 285</u> 64 637 | <u>73 164</u> 64 637 |
| 225-204-0314 | 164-9,3 | | 1 | 3550 | <u>219 727</u> 205 212 | <u>227 331</u> 205 212 | <u>228 870</u> 205 212 | <u>233 649</u> 205 212 |
| 225-204-0315 | 164-10,3 | | 1 | 3550 | <u>215 116</u> 200 692 | <u>222 720</u> 200 692 | <u>224 259</u> 200 692 | <u>229 039</u> 200 692 |
| 225-204-0316 | 164-10,7 | | 1 | 3550 | <u>206 817</u> 192 556 | <u>214 421</u> 192 556 | <u>215 960</u> 192 556 | <u>220 740</u> 192 556 |
| 225-204-0317 | 164-12 | | 1 | 3550 | <u>216 531</u> 198 884 | <u>214 020</u> 198 884 | <u>216 542</u> 198 884 | <u>225 587</u> 198 884 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-204-0320 | 7-3 | | 1 | 1820 | <u>135 375</u> 131 083 | <u>125 145</u> 117 070 | <u>125 097</u> 117 070 | <u>133 647</u> 117 070 | <u>126 473</u> 117 070 | <u>129 502</u> 117 070 |
| 225-204-0400 | 35 - 750 2387-2013 | | | | | | | | | |
| 225-204-0405 | 22.3-1.3 | | 1 | 6086 | <u>651 056</u> 632 813 | <u>669 213</u> 632 813 | <u>666 109</u> 632 813 | <u>705 212</u> 632 813 | <u>680 182</u> 632 813 | <u>690 760</u> 632 813 |
| 225-204-0406 | 22.4-1.3 | | 1 | 5088 | <u>484 162</u> 470 089 | <u>499 342</u> 470 089 | <u>496 747</u> 470 089 | <u>529 437</u> 470 089 | <u>508 512</u> 470 089 | <u>517 356</u> 470 089 |
| 225-204-0407 | 22.4-2.3 | | 1 | 4850 | <u>585 374</u> 569 531 | <u>599 844</u> 569 531 | <u>597 371</u> 569 531 | <u>628 532</u> 569 531 | <u>608 586</u> 569 531 | <u>617 015</u> 569 531 |
| 225-204-0408 | 22.4-3.3 | | 1 | 5000 | <u>714 606</u> 696 094 | <u>729 523</u> 696 094 | <u>726 973</u> 696 094 | <u>759 098</u> 696 094 | <u>738 535</u> 696 094 | <u>747 225</u> 696 094 |
| 225-204-0600 | 937-92 | | | | | | | | | |
| 225-204-0601 | 1 | | 1 | 800 | <u>62 976</u> 61 021 | <u>65 363</u> 61 021 | <u>64 955</u> 61 021 | <u>70 095</u> 61 021 | <u>66 805</u> 61 021 | <u>68 195</u> 61 021 |
| 225-204-0602 | 2 | | 1 | 675 | <u>49 306</u> 47 732 | <u>51 320</u> 47 732 | <u>50 976</u> 47 732 | <u>55 313</u> 47 732 | <u>52 537</u> 47 732 | <u>53 710</u> 47 732 |
| 225-204-0603 | 3 | | 1 | 550 | <u>42 921</u> 41 585 | <u>44 562</u> 41 585 | <u>44 282</u> 41 585 | <u>47 816</u> 41 585 | <u>45 554</u> 41 585 | <u>46 510</u> 41 585 |
| 225-204-0604 | 4 | | 1 | 475 | <u>35 476</u> 34 353 | <u>36 893</u> 34 353 | <u>36 651</u> 34 353 | <u>39 703</u> 34 353 | <u>37 749</u> 34 353 | <u>38 575</u> 34 353 |
| 225-204-0605 | 5 | | 1 | 400 | <u>28 491</u> 27 573 | <u>29 685</u> 27 573 | <u>29 481</u> 27 573 | <u>32 051</u> 27 573 | <u>30 406</u> 27 573 | <u>31 101</u> 27 573 |
| 225-204-0606 | 5 -1 | | 1 | 400 | <u>30 796</u> 29 833 | <u>31 990</u> 29 833 | <u>31 786</u> 29 833 | <u>34 356</u> 29 833 | <u>32 711</u> 29 833 | <u>33 406</u> 29 833 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-204-0320 | 7-3 | | 1 | 1820 | <u>134 137</u> 117 070 | <u>123 814</u> 117 070 | <u>124 676</u> 117 070 | <u>124 986</u> 117 070 | <u>128 411</u> 117 070 | <u>125 194</u> 117 070 |
| 225-204-0400 | 35 - 750 2387-2013 | | | | | | | | | |
| 225-204-0405 | 22.3-1.3 | | 1 | 6086 | <u>706 553</u> 632 813 | <u>665 178</u> 632 813 | <u>658 331</u> 632 813 | <u>675 111</u> 632 813 | <u>687 185</u> 632 813 | <u>653 104</u> 632 813 |
| 225-204-0406 | 22.4-1.3 | | 1 | 5088 | <u>530 558</u> 470 089 | <u>495 969</u> 470 089 | <u>490 244</u> 470 089 | <u>504 272</u> 470 089 | <u>514 366</u> 470 089 | <u>485 874</u> 470 089 |
| 225-204-0407 | 22.4-2.3 | | 1 | 4850 | <u>629 600</u> 569 531 | <u>596 629</u> 569 531 | <u>591 172</u> 569 531 | <u>604 544</u> 569 531 | <u>614 166</u> 569 531 | <u>587 007</u> 569 531 |
| 225-204-0408 | 22.4-3.3 | | 1 | 5000 | <u>760 200</u> 696 094 | <u>726 208</u> 696 094 | <u>720 583</u> 696 094 | <u>734 368</u> 696 094 | <u>744 288</u> 696 094 | <u>716 289</u> 696 094 |
| 225-204-0600 | 937-92 | | | | | | | | | |
| 225-204-0601 | 1 | | 1 | 800 | <u>70 271</u> 61 021 | <u>64 832</u> 61 021 | <u>63 932</u> 61 021 | <u>66 138</u> 61 021 | <u>67 725</u> 61 021 | <u>63 245</u> 61 021 |
| 225-204-0602 | 2 | | 1 | 675 | <u>55 462</u> 47 732 | <u>50 873</u> 47 732 | <u>50 113</u> 47 732 | <u>51 974</u> 47 732 | <u>53 314</u> 47 732 | <u>49 534</u> 47 732 |
| 225-204-0603 | 3 | | 1 | 550 | <u>47 937</u> 41 585 | <u>44 198</u> 41 585 | <u>43 579</u> 41 585 | <u>45 095</u> 41 585 | <u>46 186</u> 41 585 | <u>43 107</u> 41 585 |
| 225-204-0604 | 4 | | 1 | 475 | <u>39 807</u> 34 353 | <u>36 578</u> 34 353 | <u>36 044</u> 34 353 | <u>37 353</u> 34 353 | <u>38 296</u> 34 353 | <u>35 636</u> 34 353 |
| 225-204-0605 | 5 | | 1 | 400 | <u>32 139</u> 27 573 | <u>29 419</u> 27 573 | <u>28 969</u> 27 573 | <u>30 072</u> 27 573 | <u>30 866</u> 27 573 | <u>28 626</u> 27 573 |
| 225-204-0606 | 5 -1 | | 1 | 400 | <u>34 444</u> 29 833 | <u>31 725</u> 29 833 | <u>31 275</u> 29 833 | <u>32 377</u> 29 833 | <u>33 171</u> 29 833 | <u>30 931</u> 29 833 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
| 225-204-0320 | 7-3 | | 1 | 1820 | <u>126 420</u> 117 070 | <u>125 132</u> 117 070 | <u>126 425</u> 117 070 | <u>131 062</u> 117 070 |
| 225-204-0400 | 35 - 750 2387-2013 | | | | | | | |
| 225-204-0405 | 22.3-1.3 | | 1 | 6086 | <u>663 316</u> 632 813 | <u>676 352</u> 632 813 | <u>678 990</u> 632 813 | <u>687 185</u> 632 813 |
| 225-204-0406 | 22.4-1.3 | | 1 | 5088 | <u>494 412</u> 470 089 | <u>505 310</u> 470 089 | <u>507 516</u> 470 089 | <u>514 366</u> 470 089 |
| 225-204-0407 | 22.4-2.3 | | 1 | 4850 | <u>595 145</u> 569 531 | <u>605 533</u> 569 531 | <u>607 636</u> 569 531 | <u>614 166</u> 569 531 |
| 225-204-0408 | 22.4-3.3 | | 1 | 5000 | <u>724 678</u> 696 094 | <u>735 388</u> 696 094 | <u>737 556</u> 696 094 | <u>744 288</u> 696 094 |
| 225-204-0600 | 937-92 | | | | | | | |
| 225-204-0601 | 1 | | 1 | 800 | <u>64 588</u> 61 021 | <u>66 301</u> 61 021 | <u>66 648</u> 61 021 | <u>67 725</u> 61 021 |
| 225-204-0602 | 2 | | 1 | 675 | <u>50 666</u> 47 732 | <u>52 112</u> 47 732 | <u>52 405</u> 47 732 | <u>53 314</u> 47 732 |
| 225-204-0603 | 3 | | 1 | 550 | <u>44 029</u> 41 585 | <u>45 207</u> 41 585 | <u>45 446</u> 41 585 | <u>46 186</u> 41 585 |
| 225-204-0604 | 4 | | 1 | 475 | <u>36 433</u> 34 353 | <u>37 450</u> 34 353 | <u>37 656</u> 34 353 | <u>38 296</u> 34 353 |
| 225-204-0605 | 5 | | 1 | 400 | <u>29 297</u> 27 573 | <u>30 154</u> 27 573 | <u>30 327</u> 27 573 | <u>30 866</u> 27 573 |
| 225-204-0606 | 5 -1 | | 1 | 400 | <u>31 602</u> 29 833 | <u>32 459</u> 29 833 | <u>32 632</u> 29 833 | <u>33 171</u> 29 833 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-204-0800 | 2386-2013 | | | | | | | | | |
| 225-204-0805 | 43-1 | | 1 | 330 | <u>27 966</u> 27 121 | <u>28 950</u> 27 121 | <u>28 782</u> 27 121 | <u>30 902</u> 27 121 | <u>29 545</u> 27 121 | <u>30 119</u> 27 121 |
| 225-204-0807 | 45 | | 1 | 510 | <u>39 657</u> 38 421 | <u>41 179</u> 38 421 | <u>40 919</u> 38 421 | <u>44 196</u> 38 421 | <u>42 098</u> 38 421 | <u>42 985</u> 38 421 |
| 225-204-0900 | 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-204-0901 | 1-1 | | 1 | 500 | <u>35 960</u> 34 805 | <u>37 452</u> 34 805 | <u>37 197</u> 34 805 | <u>40 409</u> 34 805 | <u>38 353</u> 34 805 | <u>39 222</u> 34 805 |
| 225-204-0903 | 1-2 | | 1 | 700 | <u>38 910</u> 37 517 | <u>40 998</u> 37 517 | <u>40 641</u> 37 517 | <u>45 139</u> 37 517 | <u>42 260</u> 37 517 | <u>43 476</u> 37 517 |
| 225-204-0906 | 2-1 | | 1 | 1625 | <u>92 779</u> 89 498 | <u>97 628</u> 89 498 | <u>96 799</u> 89 498 | <u>107 240</u> 89 498 | <u>100 556</u> 89 498 | <u>103 381</u> 89 498 |
| 225-204-1000 | - 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-204-1001 | 3 | | 1 | 110 | <u>5 541</u> 5 334 | <u>5 833</u> 5 379 | <u>5 830</u> 5 379 | <u>6 347</u> 5 379 | <u>5 913</u> 5 379 | <u>6 096</u> 5 379 |
| 225-204-1300 | 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-204-1306 | 35-10 | | 1 | 2190 | <u>255 587</u> 248 605 | <u>262 121</u> 248 605 | <u>261 004</u> 248 605 | <u>275 075</u> 248 605 | <u>266 068</u> 248 605 | <u>269 875</u> 248 605 |
| 225-204-1400 | 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-204-1401 | 1.6 | | 1 | 300 | <u>46 380</u> 45 201 | <u>47 275</u> 45 201 | <u>47 122</u> 45 201 | <u>49 050</u> 45 201 | <u>47 816</u> 45 201 | <u>48 337</u> 45 201 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-204-0800 | 2386-2013 | | | | | | | | | |
| 225-204-0805 | 43-1 | | 1 | 330 | <u>30 975</u> 27 121 | <u>28 732</u> 27 121 | <u>28 360</u> 27 121 | <u>29 270</u> 27 121 | <u>29 925</u> 27 121 | <u>28 077</u> 27 121 |
| 225-204-0807 | 45 | | 1 | 510 | <u>44 308</u> 38 421 | <u>40 841</u> 38 421 | <u>40 267</u> 38 421 | <u>41 673</u> 38 421 | <u>42 685</u> 38 421 | <u>39 829</u> 38 421 |
| 225-204-0900 | 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-204-0901 | 1-1 | | 1 | 500 | <u>40 519</u> 34 805 | <u>37 120</u> 34 805 | <u>36 558</u> 34 805 | <u>37 936</u> 34 805 | <u>38 928</u> 34 805 | <u>36 128</u> 34 805 |
| 225-204-0903 | 1-2 | | 1 | 700 | <u>45 293</u> 37 517 | <u>40 534</u> 37 517 | <u>39 746</u> 37 517 | <u>41 676</u> 37 517 | <u>43 065</u> 37 517 | <u>39 145</u> 37 517 |
| 225-204-0906 | 2-1 | | 1 | 1625 | <u>107 598</u> 89 498 | <u>96 550</u> 89 498 | <u>94 722</u> 89 498 | <u>99 202</u> 89 498 | <u>102 426</u> 89 498 | <u>93 326</u> 89 498 |
| 225-204-1000 | - 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-204-1001 | 3 | | 1 | 110 | <u>6 376</u> 5 379 | <u>5 753</u> 5 379 | <u>5 805</u> 5 379 | <u>5 823</u> 5 379 | <u>6 030</u> 5 379 | <u>5 836</u> 5 379 |
| 225-204-1300 | 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-204-1306 | 35-10 | | 1 | 2190 | <u>275 558</u> 248 605 | <u>260 669</u> 248 605 | <u>258 205</u> 248 605 | <u>264 243</u> 248 605 | <u>268 588</u> 248 605 | <u>256 325</u> 248 605 |
| 225-204-1400 | 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-204-1401 | 1.6 | | 1 | 300 | <u>49 116</u> 45 201 | <u>47 076</u> 45 201 | <u>46 739</u> 45 201 | <u>47 566</u> 45 201 | <u>48 161</u> 45 201 | <u>46 481</u> 45 201 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
| 225-204-0800 | 2386-2013 | | | | | | | |
| 225-204-0805 | 43-1 | | 1 | 330 | <u>28 631</u> 27 121 | <u>29 338</u> 27 121 | <u>29 481</u> 27 121 | <u>29 925</u> 27 121 |
| 225-204-0807 | 45 | | 1 | 510 | <u>40 685</u> 38 421 | <u>41 777</u> 38 421 | <u>41 998</u> 38 421 | <u>42 685</u> 38 421 |
| 225-204-0900 | 13015-2012 | | | | | | | |
| 225-204-0901 | 1-1 | | 1 | 500 | <u>36 967</u> 34 805 | <u>38 038</u> 34 805 | <u>38 255</u> 34 805 | <u>38 928</u> 34 805 |
| 225-204-0903 | 1-2 | | 1 | 700 | <u>40 320</u> 37 517 | <u>41 819</u> 37 517 | <u>42 123</u> 37 517 | <u>43 065</u> 37 517 |
| 225-204-0906 | 2-1 | | 1 | 1625 | <u>96 053</u> 89 498 | <u>99 534</u> 89 498 | <u>100 238</u> 89 498 | <u>102 426</u> 89 498 |
| 225-204-1000 | - 13015-2012 | | | | | | | |
| 225-204-1001 | 3 | | 1 | 110 | <u>5 910</u> 5 379 | <u>5 832</u> 5 379 | <u>5 910</u> 5 379 | <u>6 191</u> 5 379 |
| 225-204-1300 | 13015-2012 | | | | | | | |
| 225-204-1306 | 35-10 | | 1 | 2190 | <u>259 999</u> 248 605 | <u>264 690</u> 248 605 | <u>265 640</u> 248 605 | <u>268 588</u> 248 605 |
| 225-204-1400 | 13015-2012 | | | | | | | |
| 225-204-1401 | 1.6 | | 1 | 300 | <u>46 985</u> 45 201 | <u>47 627</u> 45 201 | <u>47 757</u> 45 201 | <u>48 161</u> 45 201 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-204-1402 | 2.8 | | 1 | 800 | <u>72 197</u> 70 061 | <u>74 584</u> 70 061 | <u>74 176</u> 70 061 | <u>79 316</u> 70 061 | <u>76 026</u> 70 061 | <u>77 416</u> 70 061 |
| 225-204-1403 | 4.4 | | 1 | 1200 | <u>107 143</u> 103 962 | <u>110 723</u> 103 962 | <u>110 111</u> 103 962 | <u>117 821</u> 103 962 | <u>112 886</u> 103 962 | <u>114 972</u> 103 962 |
| 225-204-1404 | 6.0 | | 1 | 1600 | <u>151 771</u> 147 355 | <u>156 544</u> 147 355 | <u>155 728</u> 147 355 | <u>166 008</u> 147 355 | <u>159 428</u> 147 355 | <u>162 209</u> 147 355 |
| 225-204-1405 | 8.4 | | 1 | 2300 | <u>204 973</u> 198 884 | <u>211 835</u> 198 884 | <u>210 662</u> 198 884 | <u>225 440</u> 198 884 | <u>215 980</u> 198 884 | <u>219 978</u> 198 884 |
| 225-204-1406 | 10.2 | | 1 | 2800 | <u>251 537</u> 244 085 | <u>259 891</u> 244 085 | <u>258 463</u> 244 085 | <u>276 453</u> 244 085 | <u>264 937</u> 244 085 | <u>269 804</u> 244 085 |
| 225-204-1500 | 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-204-1504 | 5 | | 1 | 500 | <u>55 785</u> 54 241 | <u>57 277</u> 54 241 | <u>57 022</u> 54 241 | <u>60 234</u> 54 241 | <u>58 178</u> 54 241 | <u>59 047</u> 54 241 |
| 225-204-1505 | 6 | | 1 | 760 | <u>76 310</u> 74 129 | <u>78 577</u> 74 129 | <u>78 190</u> 74 129 | <u>83 073</u> 74 129 | <u>79 947</u> 74 129 | <u>81 268</u> 74 129 |
| 225-204-1507 | 7 | | 1 | 230 | <u>21 419</u> 20 792 | <u>22 106</u> 20 792 | <u>21 988</u> 20 792 | <u>23 466</u> 20 792 | <u>22 520</u> 20 792 | <u>22 920</u> 20 792 |
| 225-204-1512 | 1 | | 1 | 500 | <u>41 953</u> 40 681 | <u>43 445</u> 40 681 | <u>43 190</u> 40 681 | <u>46 403</u> 40 681 | <u>44 346</u> 40 681 | <u>45 215</u> 40 681 |

226.

226-1.

226-101.

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 225-204-1402 | 2.8 | | 1 | 800 | <u>79 492</u> 70 061 | <u>74 053</u> 70 061 | <u>73 153</u> 70 061 | <u>75 359</u> 70 061 | <u>76 946</u> 70 061 | <u>72 466</u> 70 061 |
| 225-204-1403 | 4.4 | | 1 | 1200 | <u>118 085</u> 103 962 | <u>109 927</u> 103 962 | <u>108 577</u> 103 962 | <u>111 886</u> 103 962 | <u>114 267</u> 103 962 | <u>107 547</u> 103 962 |
| 225-204-1404 | 6.0 | | 1 | 1600 | <u>166 361</u> 147 355 | <u>155 484</u> 147 355 | <u>153 684</u> 147 355 | <u>158 095</u> 147 355 | <u>161 269</u> 147 355 | <u>152 309</u> 147 355 |
| 225-204-1405 | 8.4 | | 1 | 2300 | <u>225 946</u> 198 884 | <u>210 310</u> 198 884 | <u>207 723</u> 198 884 | <u>214 064</u> 198 884 | <u>218 627</u> 198 884 | <u>205 747</u> 198 884 |
| 225-204-1406 | 10.2 | | 1 | 2800 | <u>277 070</u> 244 085 | <u>258 034</u> 244 085 | <u>254 884</u> 244 085 | <u>262 604</u> 244 085 | <u>268 159</u> 244 085 | <u>252 479</u> 244 085 |
| 225-204-1500 | 13015-2012 | | | | | | | | | |
| 225-204-1504 | 5 | | 1 | 500 | <u>60 344</u> 54 241 | <u>56 945</u> 54 241 | <u>56 383</u> 54 241 | <u>57 761</u> 54 241 | <u>58 753</u> 54 241 | <u>55 953</u> 54 241 |
| 225-204-1505 | 6 | | 1 | 760 | <u>83 240</u> 74 129 | <u>78 073</u> 74 129 | <u>77 218</u> 74 129 | <u>79 314</u> 74 129 | <u>80 821</u> 74 129 | <u>76 566</u> 74 129 |
| 225-204-1507 | 7 | | 1 | 230 | <u>23 517</u> 20 792 | <u>21 953</u> 20 792 | <u>21 694</u> 20 792 | <u>22 328</u> 20 792 | <u>22 785</u> 20 792 | <u>21 497</u> 20 792 |
| 225-204-1512 | 1 | | 1 | 500 | <u>46 513</u> 40 681 | <u>43 114</u> 40 681 | <u>42 551</u> 40 681 | <u>43 930</u> 40 681 | <u>44 922</u> 40 681 | <u>42 122</u> 40 681 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
| 225-204-1402 | 2.8 | | 1 | 800 | <u>73 809</u> 70 061 | <u>75 522</u> 70 061 | <u>75 869</u> 70 061 | <u>76 946</u> 70 061 |
| 225-204-1403 | 4.4 | | 1 | 1200 | <u>109 560</u> 103 962 | <u>112 131</u> 103 962 | <u>112 651</u> 103 962 | <u>114 267</u> 103 962 |
| 225-204-1404 | 6.0 | | 1 | 1600 | <u>154 994</u> 147 355 | <u>158 421</u> 147 355 | <u>159 115</u> 147 355 | <u>161 269</u> 147 355 |
| 225-204-1405 | 8.4 | | 1 | 2300 | <u>209 606</u> 198 884 | <u>214 533</u> 198 884 | <u>215 530</u> 198 884 | <u>218 627</u> 198 884 |
| 225-204-1406 | 10.2 | | 1 | 2800 | <u>257 178</u> 244 085 | <u>263 175</u> 244 085 | <u>264 389</u> 244 085 | <u>268 159</u> 244 085 |
| 225-204-1500 | 13015-2012 | | | | | | | |
| 225-204-1504 | 5 | | 1 | 500 | <u>56 792</u> 54 241 | <u>57 863</u> 54 241 | <u>58 080</u> 54 241 | <u>58 753</u> 54 241 |
| 225-204-1505 | 6 | | 1 | 760 | <u>77 841</u> 74 129 | <u>79 469</u> 74 129 | <u>79 798</u> 74 129 | <u>80 821</u> 74 129 |
| 225-204-1507 | 7 | | 1 | 230 | <u>21 883</u> 20 792 | <u>22 375</u> 20 792 | <u>22 475</u> 20 792 | <u>22 785</u> 20 792 |
| 225-204-1512 | 1 | | 1 | 500 | <u>42 961</u> 40 681 | <u>44 032</u> 40 681 | <u>44 248</u> 40 681 | <u>44 922</u> 40 681 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 226-101-0100 | 350 19804-2012 , | | | | | | | | | |
| 226-101-0102 | 350 , 2 19804-2012 , | | 1 | 310,7 | <u>18 332</u> 16 683 | <u>17 762</u> 16 683 | <u>17 904</u> 16 683 | <u>18 827</u> 16 683 | <u>17 655</u> 16 683 | <u>18 149</u> 16 683 |
| 226-101-0103 | 350 , 3 19804-2012 , | | 1 | 310 | <u>22 589</u> 20 859 | <u>22 020</u> 20 859 | <u>22 162</u> 20 859 | <u>23 083</u> 20 859 | <u>21 914</u> 20 859 | <u>22 407</u> 20 859 |
| 226-101-0200 | 400 19804-2012 , | | | | | | | | | |
| 226-101-0201 | 400 , 2 19804-2012 , | | 1 | 400 | <u>19 811</u> 17 762 | <u>19 077</u> 17 762 | <u>19 260</u> 17 762 | <u>20 448</u> 17 762 | <u>18 940</u> 17 762 | <u>19 576</u> 17 762 |
| 226-101-0202 | 400 , 3 19804-2012 , | | 1 | 404 | <u>24 823</u> 22 660 | <u>24 083</u> 22 660 | <u>24 267</u> 22 660 | <u>25 467</u> 22 660 | <u>23 944</u> 22 660 | <u>24 587</u> 22 660 |
| 226-101-0203 | 400 , 4 19804-2012 , | | 1 | 404,9 | <u>36 115</u> 33 727 | <u>35 373</u> 33 727 | <u>35 558</u> 33 727 | <u>36 760</u> 33 727 | <u>35 234</u> 33 727 | <u>35 878</u> 33 727 |

226-102.

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|--|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | , | | | |
| 226-101-0100 | 350 19804-2012 , | | | | | | |
| 226-101-0102 | 350 , 2 19804-2012 , | | 1 | 310,7 | <u>17 393</u> 16 683 | <u>17 700</u> 16 683 | <u>18 865</u> 16 683 |
| 226-101-0103 | 350 , 3 19804-2012 , | | 1 | 310 | <u>21 652</u> 20 859 | <u>21 958</u> 20 859 | <u>23 121</u> 20 859 |
| 226-101-0200 | 400 19804-2012 , | | | | | | |
| 226-101-0201 | 400 , 2 19804-2012 , | | 1 | 400 | <u>18 602</u> 17 762 | <u>18 997</u> 17 762 | <u>20 497</u> 17 762 |
| 226-101-0202 | 400 , 3 19804-2012 , | | 1 | 404 | <u>23 603</u> 22 660 | <u>24 002</u> 22 660 | <u>25 517</u> 22 660 |
| 226-101-0203 | 400 , 4 19804-2012 , | | 1 | 404,9 | <u>34 892</u> 33 727 | <u>35 292</u> 33 727 | <u>36 810</u> 33 727 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | | , | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 226-102-0600 | 21924.0-84 | 3 | | | | | | | | |
| 226-102-0602 | 30 21924.0-84 | 3 | 1 | 2484 | <u>124 636</u> 111 883 | <u>120 080</u> 111 883 | <u>121 215</u> 111 883 | <u>128 593</u> 111 883 | <u>119 229</u> 111 883 | <u>123 179</u> 111 883 |

226-104.

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | , | , | | | | | | |
| 226-104-0100 | 13015-2012 | | | | | | | | | | | |
| 226-104-0130 | -33 | | 1 | 33200 | <u>5 108 113</u> 4 972 098 | <u>5 193 857</u> 4 972 098 | <u>5 217 155</u> 4 972 098 | <u>5 377 806</u> 4 972 098 | <u>5 176 383</u> 4 972 098 | <u>5 260 400</u> 4 972 098 | <u>5 394 535</u> 4 972 098 | <u>5 153 085</u> 4 972 098 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 226-102-0600 | 21924.0-84 | 3 | | | | | | | | |
| 226-102-0602 | 30 21924.0-84 | 3 | 1 | 2484 | <u>129 384</u> 111 883 | <u>118 094</u> 111 883 | <u>123 242</u> 111 883 | <u>117 237</u> 111 883 | <u>121 659</u> 111 883 | <u>126 789</u> 111 883 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--|---|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 226-104-0100 | 13015-2012 | | | | | | | | | | | |
| 226-104-0130 | -33 | | 1 | 33200 | <u>5 179 295</u> 4 972 098 | <u>5 129 448</u> 4 972 098 | <u>5 228 703</u> 4 972 098 | <u>5 129 448</u> 4 972 098 | <u>5 223 420</u> 4 972 098 | <u>5 131 276</u> 4 972 098 | <u>5 183 664</u> 4 972 098 | <u>5 384 240</u> 4 972 098 |

8.04-08-2021

72

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
| 226-102-0600 | 21924.0-84 | 3 | | | | | | |
| 226-102-0602 | 30 , 21924.0-84 | 3 | 1 | 2484 | <u>125 966</u> 111 883 | <u>117 131</u> 111 883 | <u>119 584</u> 111 883 | <u>128 897</u> 111 883 |

Ресми басылым

**Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС РЕСУРСТАРЫНЫҢ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРЫ
ҚР СБЖ 8.04-08-2021**

**ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНА, БҰЙЫМДАРЫНА ЖӘНЕ
КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНА АРНАЛҒАН АҒЫМДАҒЫ ДЕҢГЕЙДЕГІ
СМЕТАЛЫҚ БАҒАЛАРДЫҢ ЖИНАҚТАРЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
2022 ж. (2-шығарылым)**

Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
Қарпі: Times New Roman. Пішімі 60 x 84 ¹/₈

050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – қабылдау бөлмесі

Издание официальное

**Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан**

**СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

ССЦ РК 8.04-08-2021

**СБОРНИКИ СМЕТНЫХ ЦЕН В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
2022 г. (Выпуск 2)**

Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
Гарнитура: Times New Roman. Формат 60 x 84 ¹/₈

050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392 76 16 – приемная